

ที่ ๒๓ ๐๘๐๔/ ๑๐๑๙๓

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพิมูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกรอบทบทิสต์แวดล้อมโครงการจัดสรรงรุ่น บ้านอินทรภิบาล

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย

 - สำเนาหนังสือบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ อทอ. 133/38 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2538
 - สำเนาหนังสือบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ อทอ. 298/38 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2538
 - มาตรฐานบ่อถังกันน้ำและแก๊สไฮโดรเจนที่สิงคโปร์ ล้อมาร์คองกรีฟาร์จสูตรที่คิน บ้านอินทรภิบาล ต้องยึดถือปฏิบัติตอย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท กรุงเทพดินทะวันออก จำกัด ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมของโครงการ
จัดสรรงห์ดิน บ้านอินทรภิบาล ขนาดเนื้อที่ 111-1-96 ไร่ จำนวน 1,100 แปลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ถนน
สาขากมลา 1 กิโลเมตรที่ 7 แขวงคลองกุม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และส่งให้สำนักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ำครองการท่องเที่ยวภาคอีสาน บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2538 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2538 และวันที่ 9 สิงหาคม 2538 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ โครงการจัดสรรถิ่นบ้านอินทรภิบาล โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งโครงการยึดถือปฏิบัตอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท กรุงเทพท่อคันตะวันออก จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันนท์ สมชีวิตา)
เจ้ามือการสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาครั้งที่

กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแนวคิด
โทร. 2792792 โทรสาร 2785469

សិរីសារ
សិរីសារ
សិរីសារ
សិរីសារ
សិរីសារ

มาตรการบังกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงห์ดินบ้านอินทรภิบาล ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงห์ดิน บ้านอินทรภิบาล (ฉบับสมบูรณ์) ของบริษัท กรุงเทพดิน七月วันออก จำกัด ที่ดินที่ 111-1-96 ชั้น จำนวน 1,100 แปลง ตั้งอยู่ที่ 10 ถนนสาขากิบาล 1 กิโลเมตรที่ 7 แขวงคลองกุ้ง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จัดทำโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแต่ที่ จำกัด และมีค่าประชุมของคณะกรรมการที่ข้ามนาทีการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการทัพก่ออาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ดังนี้

1. โครงการฯ จัดต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

2. โครงการฯ จัดต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ไกรอะ-กรองไว้อากาศ ในแต่ละแปลง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม แบบ FIXED FILM AERATION จำนวน 3 ชุด ซึ่งมีขนาดที่ตั้ง และประสิทธิภาพการบำบัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

3. โครงการฯ จัดต้องควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ รวมทั้งการกำจัดตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดฯ ตามระยะเวลาที่เสนอไว้ในรายงานฯ จนกว่าจะมีคณะกรรมการหน่วยบ้านเข้ามารับผิดชอบดูแล

4. โครงการฯ จัดต้องบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทั้งอ่างน้ำอย่างได้มาตรฐานที่กำหนด ก่อนนำไปลงคลองลำชาช่อง และคลองครุ หรือออกสู่ภายนอกที่โครงการฯ

5. โครงการฯ จัดต้องคัดแยกและขุดลอกคลองบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการอยู่เสมอ

6. โครงการฯ จัดต้องจัดเตรียมถังขยะพร้อมไฟปิด ซึ่งมีจำนวนให้เพียงพออย่างน้อยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรับผิดชอบในการจัดการ กิจกรรมอย่างดูแล

7. โครงการฯ จัดต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ให้กับการเก็บรักษาตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ใช้ชีวชีวการที่ดูดต้องตามหลักวิชาการ

8. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จัดต้องเสนอรายละเอียดของ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

3. ผลสรุปการศึกษา

บริษัทที่ปรึกษาได้สร้างรายละเอียดสถาปัตย์บ้านขึ้นของห้องพักห้องลิ้งแผลล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบ้าน ผลกระทบลิ้งแผลล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายการแก้ไขและผลกระทบลิ้งแผลล้อม ตลอดจนแนวทางการคัดคัดความสะอาดสุขอนามัยหลังการลิ้งแผลล้อม ดังตารางสรุปดังต่อไปนี้

สถานะปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณภาพค่าค่าฯ ที่มีค่าอยู่ในช่วง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้อธิบายอย่างหนาชัด (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดความคิดเห็น คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบโดยรวมของการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบโดยทางลักษณะ คือ ผลกระทบด้านการดูดซึมน้ำและการระบายน้ำ แล้วเชื่อมจากโครงการเป็นโครงการรักษาพันธุ์เพื่ออยู่อาศัย ดังนั้น การปรับเปลี่ยนคุณภาพดินทางด้านฟิล์มร่อง คืนเพื่อรักษาลักษณะของพืช จึงถือได้ว่าเหมาะสมสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่อาจส่งผลกระทบในการเพาะปลูกพืชและจัดสวนสาธารณะจังหวัดเป็นประจำต่อการบริบูรณ์ดินในส่วนหนึ่งที่จะทำการปลูกต้นไม้</p> <p>1.3 สภาพภูมิอากาศ จากสถิติภูมิอากาศในควบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) ของสถานี ตรวจสอบเนื้อง พบว่า อุณหภูมิอากาศมีค่าเฉลี่ยคลอกปี ประมาณ 27.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์อากาศมีค่าเฉลี่ยคลอกปีร้อยละ 74 ลักษณะลมในระหว่างเดือนกันยายนถึงมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมฟ้าหงาย ทั้ง ความเร็วเฉลี่ยของลมที่ประมาณ 7.4 ม.ส. 2 น้อต ในระหว่างเดือน กันยายนถึงมกราคม จะเป็นลมที่พัดมาจากพื้นที่ดินดอน ใจกลาง 4.4-5.6 น้อต ในระหว่างเดือนกันยายนถึงมกราคม จะได้รับอิทธิพลของลมที่พัดมาจากพื้นที่ดิน 4.0-4.1 น้อต สำนวนในเดือนกันยายนจะได้รับอิทธิพลของลมที่พัดมาจากพื้นที่ดิน 4.1 น้อต ปริมาณฝนเฉลี่ยคลอกปีเท่ากับ 1,244.2 มิลลิเมตร กิโลเมตร</p>	<p>- ระยะก่อสร้าง : เนื่องจากโครงการมี พื้นที่ 111-1-96 ไร่ เป็นโครงการ ประเภทที่พัฒนาด้วยเงินอาคารสร้างไม้เกิน 3 ชั้น คาดว่าจะมีผลกระทบมีอ่อนโยนต่อ สภาพภูมิอากาศโดยรวม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความรุ่มร้าว ผลกระทบต่อ ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้ ซึ่งสามารถ ประเมินผลกระทบได้ดังนี้</p> <p>1) ฝนและลม - U.S.EPA (1977) ให้หัวข้อมูลว่า ที่ ว่า สำหรับงาน ก่อสร้างซึ่งทำขึ้นบนพื้นดินโดยที่มีรากดับ ของกิจกรรมปานกลาง ต้นไม้จริงที่ประกอบของตะกอนดิน (Silt) ประมาณ 30% และมี Precipitation</p> <p>Evaporation Index ประมาณ 50% นิ้ว โดยเฉลี่ยจะทำให้ฝนและลม ถูกปล่อยเข้าสู่อากาศประมาณ 1.2 ตัน/นิ้วที่ก่อสร้าง 1 เอเคอร์/เดือน และเนื่องจากบริเวณที่โครงการมี ลักษณะเป็นดินเหนียว (Clay) ดังนั้นเป็นผลที่จะออกก่อค่าว่าจะเกิด หินเจ็งค่ากว่า 1.2 ตัน/นิ้วที่ก่อสร้าง 1 เอเคอร์/เดือน สำหรับความเสี่ยง ที่น้องฝนและลมที่เกิดขึ้นเมื่อค่าน้ำฝน คงที่ Box Model สรุปได้ว่าฝน ละอองที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจะเพิ่ม ขึ้นไม่เกิน 0.030 mg/m³ ซึ่งถือได้ว่าทำให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ ปัจจุบันไม่นักนัก เนื่องจากมาตรฐาน คุณภาพกำหนดไว้เท่ากับ 0.33 mg/m³</p> <p>2) หลักฐานการท่องเที่ยวของเครื่องจักร ก่อสร้าง การท่องเที่ยวของเครื่องจักรค่าฯ จะ ทำให้เกิดผลกระทบทางอากาศ เช่น</p>	<p>- ระยะก่อสร้าง :</p> <p>- ฝน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการสืบพรมน้ำอุ่นที่อยู่บันและ 2 ครั้ง เวลาเช้า-บ่าย บริเวณเส้นทาง ถนนส่งกิจกรรมในโครงการ - ควบคุมความเร็วไม่เกิน 40 km/hr - ปลูกพืชคลุมดินเพื่อขัดหน้าดิน และปลูกต้นไม้บริเวณบริเวณที่โครงการ และสวนสาธารณะเพื่อเป็นแนวกันบังและลด การฟุ้งกระจายของฝุ่น

สกานเป้าจุ้นของทักษิการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้านค่าทางฯ ที่มีค่าอนุมัติ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบใดให้อธิบายเช่นเดียวกัน (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดຄามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>CO, HC, NO_x, SO_x และ TSP, U.S.EPA(1977) ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ก่อสร้างส่วนใหญ่แล้วใช้เครื่องคิด เชล และฟี Emission Factors ประมาณว่าในการก่อสร้างโครงการนี้ จะมีการใช้เครื่องจักรกลด้วยชนิดและ ปริมาณดังนี้ 1 Wheeled Dozer, 1 Motor Grader, 1 Scraper, 1 Tracklaying Tractor, 1 Roller และ 10 Heavy Truck เพื่อนำค่าผลพิษด้านค่าทางฯ มาคำนวณเพื่อ หาความเสี่ยงของผลกระทบแต่ละชนิด โดยใช้ Box Model จะได้ค่าความ เสี่ยงของ CO เพิ่มขึ้น 0.0092 mg/m³ ซึ่งอยู่ในระดับค่า (ค่ามาตรฐาน CO 1 ชั่วโมง ก้าหนดค่าวัสดุคงไม่เกิน 0.006 mg/m³) HC เพิ่มขึ้น 0.006 mg/m³ ซึ่งอยู่ในระดับค่า (ค่ามาตรฐาน HC 3 ชั่วโมง (U.S.A.) ก้าหนดค่าวัสดุคงไม่เกิน 0.16 mg/m³) NO_x (as NO_e) เพิ่มขึ้น 0.051 mg/m³ ซึ่งอยู่ใน ระดับค่า (ค่ามาตรฐานของ NO_e 1 ชั่วโมง ก้าหนดค่าวัสดุคงไม่เกิน 0.32 mg/m³) SO_x (as SO_e) เพิ่มขึ้น 0.00106 mg/m³ ซึ่งอยู่ในระดับค่า (ค่ามาตรฐานของ SO_e 24 ชั่วโมง ก้าหนดค่าวัสดุคงไม่เกิน 0.30 mg/m³) ฝุ่น (TSP) เพิ่มขึ้น 0.00063 mg/m³ ซึ่งอยู่ในระดับค่า (ค่ามาตรฐานของ ฝุ่น 24 ชั่วโมง ก้าหนดค่าวัสดุคง ไม่เกิน 0.33 mg/m³)</p> <p>3) <u>มหิดลราษฎร์ฯ ที่วังเจ้า-อโศก ผนังก่อสร้าง</u> ความหนาแน่นที่วังเจ้า-อโศกโครงการจะ ปล่อยมลพิษในรูปไข่เชือก ซึ่งห้ามคลัง กับผลพิษจากการก่อจ้างของเครื่อง- จักรก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบ ด้านฝุ่นละออง ซึ่งจะมาก-น้อยขึ้นอยู่ กับความเร็วของรถ และความชื้นของ ผิวดิน</p> <p>4) <u>เสียง</u> เสียงงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างการ ก่อสร้างนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากงานก่อ งานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และ เครื่องมือชนิดต่างๆ ซึ่งพบว่า การ หุคเจ้า การเก็บขยะและการคอกแอ่ง จะมีระดับเสียงสูงสุด -(88 dBA)</p>	<p>มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการลดปัญหาเสียงดังรบกวนเนื่อง จากการก่อสร้างนั้น ผู้รับเหมา ก่อสร้าง จะต้องก้าหนดช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การลดเสียง เช่น การยกเว้น การยกเว้นการก่อสร้างสักครู่ ประจำวัน เช่น เหล็ก เหล็ก เหล็ก เหล็ก เหล็ก เหล็ก 	

สภากาชาดไทย	ผลการทดลองสั่งเวลาล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่ผลกรอบให้ฉีดเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข ตลอดจนกรอบ สั่งเวลาล้อม	มาตรการคัดคุมตรวจสอบ คุณภาพสั่งเวลาล้อม
เมื่อ 10 นาฬิกาของคืน บริเวณใกล้- เดือนโคลงกาลา การบ่ายเบื้้าเสียจาก ล้วนล้วนในตู้สั่งเวลาล้อมกรอบ-บ่อสัม ลักษัยเบื้้าเสียจากกรอบปิกัดนั้น ๆ จะปลดล็อกคลองไกลี้เดือนโคลงกาล โดยไม่มีการบ่ายเบื้้าก่อน	โดยใช้ระบบบ่อเกรอะ-ร่างกรองด้วยกรวย ไคลิน สิ่งเป็นระบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตาม บ้านเรือน และมีประสิทธิภาพดี หันนี้ ค่าแทนผ่องบ่อเกรอะ-ร่างกรองด้วย กรวยไคลิน ที่บ้านราไทรกรังกล่าวอยู่ใน บ้านพักที่ไม่มีบ้านเรือนขนาด และอยู่ ห่างจากคลองล่าชazeประมาณ 40 เมตร และห่างจากคลองครุประน้ำ 100 กิโล- เมตร หันนี้ จึงคาดว่าการบ่ายเบื้้าเสีย ราไทรของโคลงกาลไม่สามารถก่อสร้าง จะไม่สั่งผลกรอบต่อสภากาชาดล้อมแต่ อย่างใด	- <u>ระยะค่าเฉลี่ย</u> : ระบบบ่ายเบื้้าเสีย ของโคลงกาลจะเป็นตั้งบ่ายเบื้้าเสียของ บริษัท ผู้ดูแล เอ็มแคร์ จำกัด ห้องแม่บ่อ ที่ตั้งอยู่ฝั่งที่คานด้านบนที่กำแพงและติด ตั้งอยู่ต้องความมาตรฐานหัวหิน จะสามารถ ลดค่าบ้านที่เสียได้ดังรายละเอียดการ วิเคราะห์ในรูปที่ ส-16 ซึ่งน้ำทั้งสองด้าน ¹ เดือนอากาศ 1 และ 2 มีค่าประมาณ 20 มก./ล. จากการคำนวณ พบว่า ² น้ำทั้งจากโคลงล่าชazeที่ค่าบ้านที่เสีย ³ ของน้ำในคลองล่าชazeที่ค่าสูงที่สุด สำหรับ น้ำทั้งจากด้านเดือนอากาศ 3 ซึ่งมีค่า ประมาณ 20 มก./ล. จากการคำนวณ หน่วยน้ำทั้งจากโคลงกาลจะไม่ทำให้ค่าบ้านที่ บ่อต้องห้ามในคลองครุประน้ำสูงที่สุด สำหรับการบ่ายเบื้้าเดือนอากาศ 3 ที่ต้องห้าม น้ำทั้งที่ออกจากการบ่ายเบื้้าเดือนอากาศ	- <u>ระยะค่าเฉลี่ย</u> : 1. เพื่อให้ระบบบ่ายเบื้้าเสีย ของคลองต่อค้าเรือนสามารถ ค่าเฉลี่ยไปถึงคือ และเป็นการ รักษาสภาพสมดุลของระบบ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ - บ่อคักไอน้ำจะมีการระบายน้ำ ⁴ ปริมาณไอน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตาม อัตราการใช้ ตั้งแต่จะต้องมีการ ตักไอน้ำออกทั้งเบี้ยนรั้งคาวา อย่างน้อยสักคราที่ละ 1 ครั้ง ⁵ - ลดแรงดึงดูด ควรทำความ สะอาดทุกวัน เพื่อลดการอุดตันของ ตะกรง - หันน้ำตรวจสอบสภาพท่ออย่างสม่ำเสมอ หรือ หรือสังเกตจากการไหลของ น้ำว่าไหลได้เป็นปกติหรือไม่ เพื่อ
เมื่อ 10 นาฬิกาของคืน บริเวณใกล้- เดือนโคลงกาลา การบ่ายเบื้้าเสียจาก ล้วนล้วนในตู้สั่งเวลาล้อมกรอบ-บ่อสัม ลักษัยเบื้้าเสียจากกรอบปิกัดนั้น ๆ จะปลดล็อกคลองไกลี้เดือนโคลงกาล โดยไม่มีการบ่ายเบื้้าก่อน	เนื่องจากปริมาณจุลินทรีที่ทำท่ากราดอ้อย สลดนี้ไม่เพียงพอ ทำให้ปริมาณจุลินทรีมากกว่า บ่ายเบื้้าเสียถูกว่าความเป็นจริง ซึ่งใน ช่วงเริ่มต้น (Start up) จะใช้ระยะ เวลา 5 เดือน จึงจะมีจำนวนจุลินทรี มากพอที่จะทำให้ระบบค่าเฉลี่ยไปอ่าง สมบูรณ์ ตั้งแต่นั้นจะเกิดผลกรอบต่อแหล่งน้ำ ⁶ ธรรมชาติ จึงต้องมีมาตรฐานควบคุม และแก้ไขในกรณีที่ห้องน้ำไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งให้มีการแก้ไขโดยการเติมน้ำเสื้อ ⁷ เพื่อเพิ่มจำนวนเบคทีเรียในช่วงเริ่มต้น จะลดระยะเวลา Start up ได้เร็วขึ้น สำหรับการผิวน้ำความเหมาะสมสูง และความจำเป็นในการใช้ Media ในดัง เดือนอากาศของระบบ Fixed Film Aeration นั้น เนื่องจากดังเดือนอากาศ ของโคลงกาลเนื่องจากสภาวะเรือนร้อนบริษัท ผู้ดูแล เอ็มแคร์ จำกัด ซึ่งมีการรับรอง จากบริษัทฯ ผู้ดูแลว่ามีการจัดางของ Media ในทั้งสี่เป็นชนิด Cross Flow	ให้ประสาทสัมภาระในการบ่ายเบื้้าของดัง ดังดูเสื่อม - ในส่วนของตั้งเตาจะ และดังกรอง ไว้อากาศ จะต้องมีการสูบดูดก่อน โดยเลือกใช้ตั้งเตาอย่างสูบ 2-5 ปี/ ครั้ง และให้ดังกรองไว้อากาศสูบ 4 ปี/ครั้ง เพื่อให้ระบบบ่ายเบื้้าดูด เสื่อมและต้องให้หัวน้ำเหลืออยู่ในตั้ง ประมาณ 2/3 ของตั้งห้องแม่บ่อ หลังการสูบ - ในการล้างห้องน้ำ ห้องน้ำที่ใช้การ น้ำคูลสมบัติเป็นครั้ง ไม่ควรใช้น้ำอา ⁸ ล้างห้องน้ำที่มีน้ำคูลสมบัติเป็นครั้ง ควรใช้น้ำอาท่าที่จำเป็นและควร ใช้ปริมาณน้ำที่มากพอสมควรในการ ล้างห้องน้ำ ⁹ - ไม่ควรทิ้งถุงพลาสติก ห้องน้ำพื้น หรือสิ่งที่อยู่ภายในห้องน้ำลงในตั้ง เพรษจะทำให้ห้องน้ำต้องมีเชื้อกันมากและ ก่อให้อุคตัน	- ไม่ควรทิ้งถุงพลาสติก ห้องน้ำพื้น หรือสิ่งที่อยู่ภายในห้องน้ำลงในตั้ง เพรษจะทำให้ห้องน้ำต้องมีเชื้อกันมากและ ก่อให้อุคตัน


สภาพปัจจุบันของห้องรับน้ำที่ลึกตื้น และคุณภาพดีกว่า ฯ ที่มีค่าอนุมูล	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้อธิบายเช่นเดียวกันอย่างหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>Media ที่ราด PVC ได้ถูกจัดวางไว้ ด้วยความต้องการผลักดันสิ่งของที่ไม่ส่วนร่วงขึ้น Media และจะไม่มีพูนาการะทั่วทั่วของ Media นอกจากนั้น ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศฟู่ผ่านชั้นหัวกลางจะมีส่วนช่วยลดอัตราเร็วของการนำเข้าเสียใน กษรสีเกิดภาวะ Shock Load ในระบบ ทำให้น้ำเสียเกิดสภาพหน่วงและอัตราเร็วลดลง เชื่อมโยงกับการทำให้เบคต์เรซิ่งสิ่งเสียอยู่ในภาวะแขวนลอด (Suspend Growth) และประเกียดติดบนตัวกลาง (Fixed Film) สามารถบำบัดน้ำเสียและลดค่าความสามารถได้อย่างทันท่วงทัน</p>	<p>2. เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่กำกับดูแลควบคุมดูแลระบบควรเป็นผู้มีความรู้ด้านเชื้อเพลิงและจะต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โคลอปิกในการควบคุมการทำงานและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องมีแผนการตรวจสอบและกำกับดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันภัยไฟเกิดการหักห้องจันไม่สามารถทำงานได้ ผู้ควบคุมระบบบำบัดจะต้องจัดวางบันไดแก้ไขบันไดรุ่นรักษาเครื่องจักรดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) วางระบบการจัดเก็บข้อมูล เว้นบันทึกการซ้อม 2) การติดตั้งปุ่มไฟฟ้า หากไม่ติดตั้ง สวิตช์ Starter จะต้องรักษาให้สะอาดไม่ให้เปื้อนสิ่งและไม่ใช้จากการหล่อนจันเกิดการไฟคร่า 3) เครื่องสูบน้ำและเครื่องเก็บอากาศในกรณีการใช้งานการบำรุงรักษาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ฯ ของบริษัทฯ ผู้ผลิต และหากมีปัญหาจะต้องรีบทำการแก้ไขโดยสอบถามไปทางบริษัทฯ ผู้ผลิตหรือติดต่อผู้รับเหมาที่รับเหมาที่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน - จะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ โดยการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังผ่านระบบบำบัด เพื่อทราบประสิทธิภาพซึ่งหากระบบบำบัดฯ มีประสิทธิภาพลดลงจะได้ทำการดูแลซ่อมแซมและทำความสะอาดแก้ไข เพื่อให้ระบบบำบัดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป - การทดสอบห้องสูบปั๊มน้ำที่ติดตั้งในตัวถังเติมอากาศ (Post Aeration Tank) ให้มีการสูบออกทุก 2-3 ปี โดยใช้บริการจากผู้รับเหมาที่รับเหมาที่รับผิดชอบ สานักงานเขตบึงบุรี 3. ป้องกันการหลุดหรือชำรุดเสียหายของ Media จะต้องมีการป้องกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องมีแผนการตรวจสอบอยู่เสมอหากมีปัญหาจะต้องรีบทำการแก้ไขโดยสอบถาม 	

สภากเพี้ยนหน่วยกงรัพอาคารลิ่งแวงล้อม และคุณค่าค่าต่าง ๆ ที่มีค่ามนุษย์	ผลการบทสั่งแวงล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบที่ห้ามดังข้อท้าย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สั่งแวงล้อม	มาตรการคิดความตรวจสอบ คุณภาพลิ่งแวงล้อม
<p><u>3.3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย</u></p>	<p>หน่อง敦น คลองบางเคบ แหลกคลองแสง-แสง</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ระยะท่อสั้น :</u> - <u>ระยะค่าเดินทาง</u> <p>ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ได้จัดให้มีหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ติดตั้งอยู่ประมาณ 17 จุด เพื่อสนับสนุนระบบประปา ซึ่งการติดตั้งหัวดับเพลิงค่าเฉลี่ย การออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานของ การประปาและครุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังจัดให้มี อาบน้ำรักษาการณ์ของหน้าบ้าน เพื่อครุภาระ และดักความเรื้อรังในบริเวณหน้าที่ โครงการ อีกทั้งบริเวณตู้ชุดห้องของหน้าบ้าน จะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินขอความช่วยเหลือจาก สถานีดับเพลิง ก่อสร้างใกล้เคียงในการไฟก่อ เปลิงไฟหน้าบ้าน</p>	<p>ผู้เชิญและอ้างไม่ได้จะขอเวลาการ ออกออกของสำนักงานเขตฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ระยะค่าเดินทาง :</u> - <u>ระยะการ :</u> <p>- โครงการระบุต้องจัดให้มีระบบป้องกัน อัคคีภัยให้มากที่สุดโครงการโดยจัดให้มีหัว ดับเพลิงติดตั้งจำนวน 17 จุด โดยมีระยะห่างของหัวดับเพลิง ตามมาตรฐานของก่อสร้างปูนคานครุภัณฑ์ - จัดให้มีหนังสือรับรองรักษารักษาความปลอดภัย ประวัติข้อมูลของโครงการ โดยหนังสือรับรองรักษารักษาความปลอดภัยจะต้อง ก่อสร้างหัวดับเพลิงให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ จัดให้มีโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด - กรณีติดตั้งระบบสายไฟในแต่ละหลังค่า เรือน ให้มีการร้อยสายไฟในท่อ PVC เพื่อชลอกการไฟก่อของสายไฟในเนื่อง จากรากไม้ล้ำของฟันและแสงแดด - จัดให้มีเครื่องดับเพลิง (Dry Chemical Fire Extinguisher) แบบพกพาอัตโนมัติ ABC จำนวน 2 ชุด เพื่อป้องกันเพลิงที่เกิดจากวัสดุไวไฟ สารเคมี วัสดุไวไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งควรหีบ hacbr 4.5 กิโลกรัม และไม่ควรจะเกิน 18.14 กิโลกรัม เนรเทศจะนับเกินไป (ยกเว้นชนิดที่มี ลักษณะ) และติดตั้งอยู่ในบริเวณตู้ชุดห้องเห็นได้ชัดเจน และเครื่องดับเพลิงจะต้องติดตั้งไม่สูงกว่า 1.53 เมตร จากระดับพื้นดินเพื่อหัวของเครื่องดับเพลิง (มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 2526)</p>	<p>มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สั่งแวงล้อม</p>
<p><u>4. คุณค่าค่าต่อคุณภาพเชื้อวัคซีน</u></p> <p>4.1 เครื่องดูดซูด-สังฆภัย</p> <p>เชลปั๊กที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 213,560 คน (กันยาอน., 2536) ผู้ดูดซูดทั้งหมด 69.9 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกคล่อง 3 แห่ง 35 หมู่บ้าน จุดถูกแขวงจะมีกันน้ำ-ผู้ดูดซูด-บ้าน สภากเพี้ยนที่ติดกันจะเป็นกันเงื่อง และกันชันบก ทำให้ประสิทธิภาพล่าช้า ที่ลดลงถึง 40% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ประมาณ 40% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ประมาณ 40% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ประมาณ 40%</p>	<p><u>ระยะท่อสั้น :</u> ระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะใช้คนงานก่อสร้าง 300 คน ซึ่งหักอย่างน้อยก่อโครงการทั้งหมด ดังนั้น การก่อสร้างโครงการย่อมส่งผลลัพธ์เนื่อง ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนและ สาขาการผลิตและบริการต่าง ๆ เช่น การบริการด้านอาหารร้านเด็กต่าง ๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตและอุตสาหกรรมค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น อ่อนไหว ถ้าหากคนงานไม่เชื่อฟังคำว่า ลด ออกเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเอาเป็นตัวอ่อนไหว</p> <p><u>ระยะท่อสั้น :</u> ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องสอดส่องคุณภาพและความประพฤติของคนงานให้ก่อความเสื่อมและปัญหา ต่าง ๆ ระหว่างเพื่อบริหารงานและชุมชน ให้ดีเดียบ หากคนงานไม่เชื่อฟังคำว่า ลด ออกเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเอาเป็นตัวอ่อนไหว</p>	<p>มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ สั่งแวงล้อม</p>	





สภาพปัจจุบันของห้องอาหารลิ่งแผลล้อม และคุณค่าทาง營养 ที่มีค่าอนามัย	ผลกระทบลิ่งแผลล้อมที่ค่าค่าว่าจะเด็กชั้น (หากไม่มีผลกระทบให้เลือกเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ ลิ่งแผลล้อม	มาตรการดูแลความตรวจสอบ คุณภาพลิ่งแผลล้อม
ปีงบประมาณ 2537 พบว่าโรคที่เป็น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคอุจาระ ร่าง (ร้อยละ 65.0) โรคอุทิวาคอก- โรค (ร้อยละ 17.86) และโรค- ไข้เลือดออก (ร้อยละ 12.37) ตามลำดับ	<p>2) ปัญหาด้านสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแผลล้อม</p> <p>ในช่วงการดำเนินการโครงการ ทาง โครงการได้จัดเตรียมระบบสุขาภิบาลด้วย ห้องน้ำอุ่นห้องน้ำ อาทิ ระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบบรรเทาห้องน้ำ ระบบประปา และบริการห้องน้ำสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งจะมี ผลทำให้ระบบสุขาภิบาลและอนามัยลิ่งแผลล้อมในพื้นที่โครงการถูก改善ให้ดีขึ้น เป็นการช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป ลิ่งแผล จึงคาดว่าค่าเนินการโครงการจะ ไม่ต้องให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ประจำชานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>ในทางตรงกันข้ามบริเวณหน้าบ้าน โครงการที่ดังโครงการจะมีความเหมาะสมกับ กลุ่มประชากรเด็กนักเรียนชาวต่างด้าวใน พื้นที่โครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีภัยหลัง การน้ำโครงการนี้ ดังนั้น หากไม่มีการวางแผน เตรียมการด้านการจัดทำห้องน้ำอุปโภค- บริโภค การกำจัดน้ำเสียและของมูลฟекซ์ ในพื้นที่บ้านใกล้เคียงยังคงต้องมีการ ดำเนินการต่อไป</p> <p>3) ปัญหาน้ำดื่มสถานบริการสาธารณะ ปัญหาสำคัญของการเพิ่มจำนวนประชากร อย่างรวดเร็ว คือ ผลกระทบในด้านน้ำ จำกัดของสถานบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขทั้งเครื่องน้ำอุปกรณ์และ บุคลากร ดังนั้นจึงควรวางแผนป้องกันและ ลดปัญหาดังกล่าว</p>		
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>- <u>ระยะก่อสร้าง :</u> ในช่วงระยะการก่อ- สร้างโครงการ จะดำเนินการโดยบริษัท ผู้รับเหมาท่อสร้าง ซึ่งจะมีการใช้เครื่อง- จักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน การทำงาน ลักษณะของการทำงานได้แก่ การปรับพื้นที่ การฉุดดิน การดรอปเสาเข็ม การผสานและเก็บอุกอาจ และในนั้น ๆ เป็นลักษณะที่ต้องมีการดูแลอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยเช่น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ</p> <p>1) ด้านลิ่งแผลล้อมในการทำงาน โครงการที่ส่วนใหญ่ในระยะก่อสร้างที่มี ผลกระทบต่อคนงาน ดังแก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่น สามารถประเมินได้โดย ใช้ Box Model เช่นเดียวกับห้อง <p>4.1.1.3 ปริมาณฝุ่นที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ $0.030 \text{ mg}/\text{m}^3$ ซึ่งค่ามาตรฐานปริมาณ ฝุ่นทั้งหมด (Total Dust) ตามประกาศ กำกฤษฎีกาไทย กำหนดไว้เท่ากับ $15 \text{ mg}/\text{m}^3$ ดังนั้น ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นจึงคาด</p> <p>- <u>ระยะก่อสร้าง :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ปลอกคอ หมวกนิรภัย หน้ากาก กันฝุ่น หมวกกันกระแทก ถุงมือ รองเท้ากันกระแทก ฯลฯ ให้เหมาะสม- สมกับประเภทของงาน อาทิ งานดูด เจาะ งานเชื่อม งานไถกลบ และหด ตอกกัน เป็นต้น ห้องน้ำห้องน้ำน้ำก่อ- สร้างให้มีจำนวนเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบจากการทำงานต่อสุขภาพของ คนงานก่อสร้าง - รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะต้องดีบีช หรือหินทรายที่มีหน้าที่เก็บขยะไว้ในบริเวณท่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำดูดเหตุ - ในการดูดกันจะใช้รับอุบัติเหตุ หรือ เจ็บปายในขณะปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา ก่อสร้างควรนำหัวป้ายไปท่องากปฐม- ภัยบาลเมืองคันก่อน โครงการให้มี เวชภัณฑ์ปฐมภัยอย่างเพียงพอ ฯลฯ 		

สภานป้าบันธงคงรัตน์ฯ ลิ่งแวงคล้อม และคุณพ่อค่าง ฯ ที่มีค่าหุ้นหุ้น	ผลกระทบลิ่งแวงคล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หากไม่มีผลกระทบให้ข้อความอย่างหนาอย่าง (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ ลิ่งแวงคล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพลิ่งแวงคล้อม
<p>4.4 ประวัติศาสตร์ สมัยร้อยภาพ และการท่องเที่ยว</p> <p>จากการตรวจสอบเอกสารบรรยาย รายสูญป่าสักดังนี้ พบว่า มีศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวใน เขตบึงบุ่นดังนี้ วัดคลองครุ วัดราษฎร์ ศรีรักษาราม วัดพิชัย วัดบางเชอ วัด นวลจันทร์ วัดสวารามประสีก์ วัดบุญ- ศรีที่มีการฟื้นฟูบ้านที่มี สร้างศาสน สถานก่อฟ่อนหินที่ สำนักก่อฟ่อนหิน ศาสดารามฟ้าฟารีเวลล์ นอกจากนี้จะพบ การตรวจสอบบัญชีใบราชสตานของ กรมศิลปากรพบว่า ในเขตบึงบุ่นมีปัจจุบัน ในราชสถานที่มีบัญชีอยู่</p>	<p>ว่าจะไม่ถูกไฟเผาผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ อย่างมีนัยสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง เสียงงานกวนที่เกิดขึ้น ในระหว่างการก่อสร้างนั้น ล้วนเป็นสาเหตุ จากการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าง ฯ ซึ่งคุณภาพที่ทำงานกับเครื่องจักรที่ มีเสียงตั้งแต่ 80 dBA ควรทำการสำรวจให้ อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันเสียงดัง เช่น ที่อุตุหุ่ง (Ear Plug) เพื่อป้องกันอาการสูญเสียการได้ยิน 2) ด้านมนต์เสน่ห์ จากการที่มีการใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ค่าง ฯ ซึ่งนั้นเป็นสาเหตุที่คนงานจะต้องอุตุหุ่ง จากการทำงาน ลดลงที่อุตุหุ่งเหล่านี้ในที่จะ เกิดจากภาระดูดซับ อุบัติเหตุที่บุคคล ดูดซับหนักตกทับ เป็นต้น <p>- <u>ระยะก่อสร้าง :</u> บริเวณใกล้เคียงโครงการ- การมีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา คือ วัด ราชบูรณะรังษีรักษาราม (วัดบางชัน) และวัด คลองครุซึ่งมีระยะห่างจากที่ที่โครงการ ประมาณ 2 กิโลเมตร ในส่วนของแหล่ง ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง คือ สวนสหาร สวนน้ำบึงบุ่น สวนสีส้ม เปิดฟารีเวลล์ สวนนกอ่อนนุชานี และสวนนกอ่อนฟื้นฟูฯ รามอินทรา เนื่องจากการดำเนินโครงการ การก่อสร้างโครงการนี้จะมีความเดือด ด้วยกับสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ไม่นอกนั้น เนื่องจากการดำเนินการก่อ- สร้างจะจำกัดและอยู่ต่ำกว่า 4 เมตร เป็นส่วนใหญ่ ใน การดำเนินการก่อสร้าง โครงการมีอาคารที่สูงที่สุดเพียง 3 ชั้น ซึ่งไม่มีส่วนบันทึกที่มีสภาพหรือความสวยงาม ขององค์ศาสนสถานแต่อย่างใด ดังนั้นการ ก่อสร้างหรือดำเนินโครงการฯ จึงไม่มี ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือค่าท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์แต่อย่างใด</p> <p>สำหรับด้านสมัยร้อยภาพในระหว่าง การก่อสร้าง จะถูกไฟเผาและทำลายโดย รวมที่ไม่น่าดูในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่อง จากจะมีการปรับเปลี่ยนที่ การกองวัสดุ- อุปกรณ์ เกิดเสียง เสียงม่าคัน ฝุ่น ตลอด จนมีความพยายามที่ใช้ในการก่อสร้างรวมถึง อุตุหุ่งที่มีประโยชน์ แต่ผลกระทบทั้งกล่าว ที่เกิดขึ้นส่วนรวมและไม่รุนแรงมากนัก</p> <p>- <u>ระยะดำเนินการ :</u> การดำเนินการของ โครงการจะไม่ถูกไฟเผาและทำลายโดย สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยว ดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับด้านสมัยร้อยภาพ และการท่องเที่ยวบริเวณที่ตั้งโครงการฯ</p>	<p>สำหรับ ผู้พัฒนา ชาผู้เชื้อ ภายนอก เป็นลักษณะ ไว้ด้วยการคุนงาน</p>	

สภากปรุงน้ำของวันนี้ของกลุ่มล้อห์ และคุณค่าต่างๆ ที่มีคุณค่า	ผลการทบทวนล้อห์ค่าครัวเรือนเกิดขึ้น (หากไม่มีผลการทบทวนให้รีดเครื่องหมาย (-))	มาตรการป้องกันแก้ไข และผลผลิตทบทวน ล้อห์	มาตรการคือความต้องการ คุณภาพล้อห์
	จุดที่มีสาน-serif>านสาธารณะ และสันามเด็กเล่น 1 แห่ง รวมเนื้อที่ 3-2-93.88 ไร่ ซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่จุดจราหน้าอย ดังนี้จึงค่าครัวเรือนการจราหน้าที่เกิด ผลเสียต่อสังคมนี้ของภาครอบด้าน		



รูปแบบถังเต้มอากาศ 1



แบบ ส-16 บัญชีตอนการรับประทานเสียูลงโคงางา

นคส ศรีรัตน์
ผู้ประเมิน