



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/ ๑ ๕ ๕ ๓ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์
(The Corner Lodge) ของนางพัชรินทร์ นิมจินดา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๒๕๓๗๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ของนางพัชรินทร์ นิมจินดา
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ตั้งอยู่ที่ ซอยพิบูลยาใต้ ๑๐ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมแบบให้เช่า จำนวนห้องพัก ๕๔ ห้อง ของนางพัชรินทร์
นิมจินดา พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ของนาง
พัชรินทร์ นิมจินดา พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ของนางพัชรินทร์ นิมจินดา ต้อง
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและ...

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษมสันต์ จิตนงวาโส)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ของนางพัชรินทร์ นิมจินดา
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ของนางพัชรินทร์ นิมจินดา ตั้งอยู่ซอยพญาไต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทให้เช่า จำนวน 54 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด ในฐานะผู้จัดทำรายงาน ดังรายละเอียดดังนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ของนางพัชรินทร์ นิมจินดา อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....พัชรินทร์ นิมจินดา.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด

พฤศจิกายน 2557 โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด

SFS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการ ยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด


5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤตจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤตจิกายน 2557
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ด้านกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>เมืองพญาไทตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ประมาณละติจูดตะวันออกของประเทศไทย และลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 147 กิโลเมตร มีพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมด 208.10 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นดิน (รวมเกาะลันตา) 53.44 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้ำ 154.66 ตารางกิโลเมตร</p>	<p>โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างโดยมีได้มพื้นที่สูงกว่าเดิมแต่อย่างใดและเป็นระดับเดียวกับพื้นที่ข้างเคียงเพียงแต่ทำการปรับพื้นที่โครงการให้มีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างและใช้ดินที่ขุดจากากการก่อสร้างฐานรากโครงการมาช่วยในการปรับพื้นที่เท่านั้น สำหรับการก่อสร้างอาคารเป็นอาคารอยู่อาศัย รวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประมาณให้ สูง 7 ชั้น จำนวน 54 ห้อง อาคารมีความสูง 22.90 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้น ดาดฟ้า) อยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นชุมชนเมือง ที่พักอาศัย ร้านค้า อพาร์ทเมนต์ ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น ซึ่งการก่อสร้างคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปบ้าง แต่ไม่มากนัก ในส่วนของการขุดดินทำถังเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมดังกล่าวจะใช้เวลาสั้นๆ และเป็นผลกระทบชั่วคราวเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง เท่านั้นและหากโครงการได้มีมาตรการป้องกันและ</p>	<p>1. จัดให้มีการป้องกันผลกระทบของดิน และปรับสภาพพื้นที่ตั้งโครงการให้ต่างจากสภาพเดิมให้น้อยที่สุด</p> <p>2. ประชุมสัมมน้องการก่อสร้างโครงการกับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนรำคาญที่มีผลกระทบมาจากากการก่อสร้างโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>3. ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจสภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้งกรณีอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัยซึ่งสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน</p>	<p>1. ติดตามตรวจสอบ Sheet Pile หรือ โครงสร้างที่ป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ชุมชนที่ใช้ตรวจสอบ - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้าง <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันทีและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้โทรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยโครงการ</p>

ลงชื่อ  (นายบุญพล อินทรศรี)

ลงชื่อ  (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)

เจ้าของโครงการ

พุดจิกาย 2557

บริษัท เอสพีเอส ใกล้เคียง จำกัด
พุดจิกาย 2557
SPS GLOBAL CONSTRUCTION CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</p> <p>แก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านภูมิประเทศ นอกจากนี้ โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม รวมทั้งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด จากกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปบ้าง แต่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ - การก่อสร้างโครงการไม่มีการปรับความลาดชันของพื้นที่ จนทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปเลยมีเพียงการปรับความลาดชันเพื่อการระบายน้ำเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงจากที่ดินว่างเปล่าจากการใช้ประโยชน์เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทให้เช่า อาจจะมีผลให้สภาพของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ลักษณะกิจกรรมยังมีความสอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นที่พักอาศัยทั้งในลักษณะ อพาร์ทเมนท์ แต่ทั้งนี้ทางโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูทันสมัยกลมกลืน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>4. แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียง โดยรอบทราบ ทั้งขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน แจ้งแผนปฏิบัติงาน และมาตรการให้ชุมชนโดยรอบรับทราบ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ 	

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินตา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอสโกลบอล คอนสตรัคติ้ง จำกัด

พฤศจิกายน 2557
S.P.E.S. GLOBAL CONSTRUCTION CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตราการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	กับอาคารบริเวณโดยรอบของโครงการ นอกจากนั้นโครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินภายในพื้นที่ที่โครงการอย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น และความสวยงามโดยการจัดภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่สีเขียวของโครงการทำให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็นในพื้นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมาจากกิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปบ้าง แต่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)		

ลงชื่อ.....*นิ่มจินดา*.....
(นางพิจรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดจิกายน 2557

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....
(นายบุญพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยดิน ชนิดต่างๆ โดยกลุ่มดินในจังหวัดชลบุรี สามารถแบ่งได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่ กลุ่ม ดินนา กลุ่มดินไร่ กลุ่มดินต้น กลุ่มดิน ทราย และพื้นที่ภูเขา</p>	<p>- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองพญาไต้ ซึ่งมีปริมาณ น้ำฝน (Rainfall) รวมเฉลี่ยตลอดปี 1,121.70 มิลลิเมตร (ที่มา : สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2526-2555) สถานีตรวจวัดอากาศพญาไต้, 2556) ซึ่ง นับว่ามีปริมาณน้ำฝนไม่มาก จึงส่งผลกระทบเกิดพังทลายใน การชะล้างพังทลายของดินน้อยแต่เพื่อให้เกิดผลกระทบ เกิดขึ้นน้อยที่สุด โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบไว้แล้วตามหลักการของงาน วิศวกรรม เมื่อมีการขุดดินเพื่อทำระบบสาธารณูปโภค ได้ดินให้ทำ Sheet Pile รอบบริเวณที่จะทำการขุด เพื่อป้องกันารพังทลายของดิน จึงคาดว่า การก่อสร้าง อาคารดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อดินและการชะล้าง พังทลายด้านลบในระดับต่ำ(-1)</p>	<p>1. จัดให้มีค้ำยันค้ำยันและกำแพงป้องกันดิน โดยการถมดิน วัสดุก่อสร้างก่อนออกจากพื้นที่โครงการและทำความ สะอาดเขตพื้นที่ วัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน</p> <p>2. ทำป้อมตัดกั้นบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตัดกั้นดิน</p> <p>3. กำหนดให้มีการสร้างรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกัน การชะล้าง และเลื่อนไหลของดินรวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ออกสู่ภายนอกโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีระบบค้ำยันและกำแพงป้องกันดิน โดยการถมดิน กันดินด้วยการทำเข็มพืด ในการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้า ดินหรือในการปรับหน้าดินจะต้องมีการปรับหน้าดินให้ แน่นโดยมีความราบเรียบและสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการ ชะล้างหน้าดินในระยะช่วงฤดูฝน</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของ Sheet Pile ประจำทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>1. ตรวจสอบเขตพื้นที่ วัสดุก่อสร้างที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างเพื่อ ระบายน้ำและถนนทางเข้าโครงการ ไม่ให้เกิดดินชะล้างและเลื่อนไหลออกสู่ ภายนอกโครงการยังพื้นที่บุคคลอื่น ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตกและ ต้องดำเนินการแก้ไขพื้นที่ที่มีปัญหา สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- ถนนทางเข้า-ออกโครงการ ตั้งอยู่ที่เขตตรวจสอบ</p> <p>- เขตดิน วัสดุก่อสร้างบริเวณ ทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างเพื่อ ระบายน้ำและถนนทางเข้าโครงการ ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง</p>

ลงชื่อ..... *(ลายเซ็น)*.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *(ลายเซ็น)*.....
(นายบุญพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย ของดิน (ต่อ)		<p>6. ในกรณีที่มีการรบกวนของเศษดินและหินจัดให้มีพนักงานคอยทำการเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย</p> <p>7. จัดให้มีการทำกรรมกรรมประกันภัย เพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างของโครงการต้องทำการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที</p> <p>8. ระหว่างการถนน Sheet Pile หากเกิดการยุบตัวของดินโดยรอบจนอาจเกิดอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียง ต้องหยุดการถนนบริเวณดังกล่าวและทำการบดอัดใหม่ให้แน่นโดยทันที ในกรณีถนน Sheet Pile ต้องปฏิบัติตามนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาดึงผู้พักอาศัยข้างเคียงโดยการสำรวจสภาพ สภาพผิว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนการตอก Sheet Pile และทำค้ำยัน (Bracing) เพื่อรับน้ำหนักของขดเคียวค่าเสียหายซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกหักรั่วซึม - เติมน้ำทรายถมอัดแน่นในช่องว่างระหว่าง Sheet Pile และโครงสร้างใต้ดินให้เต็ม 	<p>2. สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างหลังจากการรื้อถอน Sheet Pile แล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจและตรวจสอบก่อนดำเนินการโครงการ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพังทลายของดินที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... นันทิณี.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีแอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557
SPC GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย ของดิน (ต่อ)		- ค่อยๆถอน Sheet Pile ที่ละแผ่นและเติมทรายเต็ม ในช่องว่างทันที โดยค้ำยันไว้ก่อนที่จะถอน Sheet Pile และเติมทรายเต็มบริเวณส่วนที่ค้ำยันแล้ว 9. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินทากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มี การใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน หรือ มากกว่า ต้องปลูกหญ้าคลุมดินเพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน ไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย 10. จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างและ ห้ามมีน้ำไหลนองออกสู่ภายนอกโครงการ	

ลงชื่อ..... พัทธวิมล นิมจินดา.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พตจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอลทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พตจิกายน 2557
PT
GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามตรวจสอบผลกระทบบทสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพิพาทได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p> <p>ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเมืองพัทยาได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านตามฤดูกาล 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน พื้นที่โครงการตั้งอยู่ชายพิพาทได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ว่างเปล่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบๆ โครงการเป็นที่พักอาศัย ร้านค้า อพาร์ทเมนต์ ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น ที่ปรึกษาได้มอบหมายให้บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่</p>	<p>มลพิษทางฝุ่นละอองในระยะก่อสร้างจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มีการก่อสร้าง แต่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยสาเหตุของมลพิษทางฝุ่นละอองมาจากกิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์</p> <p>การประเมินปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องจักร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.1580 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวมฝุ่นละออง (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด = 0.1611 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร 	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบ ผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางการแก้ไขอย่างรวดเร็ว</p> <p>2. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60</p> <p>3. ในกาบรบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวงศ์ปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิด ทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและร่วงหล่นของวัสดุ</p> <p>4. ฉีดยาน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง วันละ 2 ครั้ง หรือตามสภาพภูมิอากาศ</p> <p>5. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคารให้คงทนแข็งแรงและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง</p>	<p>1. ตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้างและทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันทั้งคืนการทำงานและวันหยุด รายงานผลให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช.า.ติ.และสิ่งแวดล้อม และเมืองพัทยาทราบทุก 6 เดือน</p> <p><u>แผนปฏิบัติการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) พื้นที่โครงการ 2) มีสถิติอะตอมมิเตอร์ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ <p>แสดงดังรูปที่ 2</p>

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ซี อี เอ็ม คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.


รายงานแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</p> <p>โครงการ เมื่อวันที่ 13 และ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)</p> <p>ผลการตรวจวัด</p> <p>CO = 1.1108 ม.ก./ลบ.ม. HC = 1.7227 ม.ก./ลบ.ม. NO₂ = 0.0192 ม.ก./ลบ.ม. SO₂ = 0.0065 ม.ก./ลบ.ม. TSP = 0.1580 ม.ก./ลบ.ม. PM₁₀ = 0.0750 ม.ก./ลบ.ม.</p> <p>ทุกดัชนีมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ</p>	<p>การประเมินปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องจักร</p> <p>- ค่าประเมิน = 0.0151 x 10⁻³ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0750 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- รวมฝุ่นละออง (PM₁₀) จากการทำงานของเครื่องจักร = 0.0750 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>กิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมลพิษที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการกระจายของฝุ่น บริเวณถนนภายนอกพื้นที่และภายในพื้นที่โครงการ ฝุ่นผงซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุในการก่อสร้างและจากท่อไอเสียของรถยนต์ เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างจะปล่อย</p>	<p>6. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องปิดทับตลอดเวลาเปิดเฉพาะกรณีที่มีการเข้า-ออกเท่านั้น</p> <p>7. ไม่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 17.00-20.00 น. เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด</p> <p>8. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กทึบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 3 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเพิ่มกำแพงผ้าใบสูงประมาณ 2 เมตร รวม 5 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการและป้องกันฝุ่นกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง ตลอดจนแนวเขตที่ดินที่ติดกับเขตที่ดินบุคคลอื่น</p> <p>9. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการอำนวยความสะดวกตลอดระยะก่อสร้างและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางแยก กรณีมีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>10. จัดพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ</p>	<p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - TSP 24 ชม. 1 วันต่อเรื่อง - PM₁₀ 24 ชม. 1 วันต่อเรื่อง - CO 1 ชม. 1 วันต่อเรื่อง - HC 1 ชม. 1 วันต่อเรื่อง - NO₂ 1 ชม. 1 วันต่อเรื่อง - SO₂ 24 ชม. 1 วันต่อเรื่อง <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันทีและหากไม่สามารถ

ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ซี อี เอ็ม เอช จำกัด

ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ซี อี เอ็ม เอช จำกัด

ลงชื่อ.....
 (นางพชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557



พฤศจิกายน 2557
 บริษัท เอส ซี อี เอ็ม เอช จำกัด
 SCS ENVIRONMENTAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพที่ยาได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</p>	<p>คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) เป็นต้น</p> <p>ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0128 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.1108 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวมปริมาณ (CO) ทั้งหมด = 1.1236 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>ปริมาณไฮโดรคาร์บอน HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.7227 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวมปริมาณ (HC) ทั้งหมด = 1.7264 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<p>11. จัดให้มีพนักงานคอยเก็บเศษ ดิน หินและทรายที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง หากมีการตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที</p> <p>12. ทำการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 9.00 น.-16.00 น. เท่านั้น</p> <p>13. ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>14. จัดให้มีเครื่องคลุมรถบรรทุกที่สูง และถ้าเลี้ยงทิ้งลงทุกวันเป็นเวลา 13.00-14.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์</p> <p>15. จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่ก่อสร้างอยู่สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมโดยรถบรรทุกที่ใช้ทำการขนต้องมีการปิดคลุมด้วยผ้าใบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง</p> <p>16. การกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่คลุมผ้าใบหรือในท้องถิ่นที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ตกลงกันได้ให้ใช้ไตรมาสเข้ามายังใกล้เคียง</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พิชัยพงษ์ นิมจินดา.....
(นางพิชรีนทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ไม่มีค่ามาตรฐาน ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน NO _x - ค่าประเมิน = 0.068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0192 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวมปริมาณ (NO _x) ทั้งหมด = 0.0872 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์ เมตร ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ SO _x - ค่าประเมิน = 0.0043 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0065 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวมปริมาณ (SO _x) ทั้งหมด = 0.0108 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์ เมตร	17. จัดให้มีการวางแผนก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโดยก่อสร้าง เทาที่จำเป็นและเมื่อเปิดหน้าดินแล้วให้ปิดหน้าดินด้วย คอนกรีตหรือยางแอสฟัลต์ทันทีที่ไม่จำเป็นต้องทำงาน พื้นผิว	

ลงชื่อ..... นิมจิณดา นิมจินดา
 (นางพชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทร์ศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
 100/100 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2557
 PSC GLOBAL CONSULTING CO., LTD.


รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไทได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 เสียง</p> <p>โดยทั่วไปเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เสียงสปรอย (Sound) หมายถึง เสียงที่ฟังแล้วสบายใจสามารถปฏิบัติงานได้และไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน (Noise) หมายถึง เสียงที่คนไม่ต้องการ เนื่องจากไม่มีความไพเราะนุ่มนวล กระดังงู ซึ่งเสียงอีกทีจะมีลักษณะดังนี้ คือ เสียงทุ้มที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานๆ เช่น เสียงเครื่องยนต์ เสียงแตรรถเกิดขึ้นเป็นเวลานาน เสียงที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น เสียงค้อน เสียงที่เกิดจากกิจกรรมที่ดังมากเป็นจังหวะหรือเป็นครั้งคราว เช่น เสียงเครื่องเจาะคอนกรีตและเสียงที่เกิดดังขึ้นเป็นพักๆ เช่น เสียงการจราจร</p>	<p>ขั้นตอนการก่อสร้างนับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดังที่เด่นชัดโดยแหล่งกำเนิดของเสียงดังในขั้นตอนของการก่อสร้างสามารถแบ่งช่วงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังออกเป็น 2 ระยะ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เสียงจากกิจกรรมการใช้เครื่องจักรในการเตรียมปรับพื้นที่ เท่ากับ 84 dB(A) 2) เสียงจากขั้นตอนการก่อสร้าง โครงสร้างหลัก เช่น รถบรรทุก เครื่องไม่ใช้เมนต์ เท่ากับ 75 dB(A) <p>ซึ่งมีการจำกัดระยะเวลาของการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ (0) ต่อชุมชนข้างเคียงแต่อย่างใด</p> <p>จากการประเมิน พบว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการและส่งผ่านไปยังผู้พักอาศัย ภายในโครงการจะได้รับสัมผัสเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กกอบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 3 เมตร และเพิ่มกำแพงแก้วใบสูงประมาณ 2 เมตร รวม 5 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดตั้งแผ่นปิดกันเสียงชั่วคราววัสดุทำด้วยไม้อัด (Plywood) ทหนา 25 มิลลิเมตร โดยประกบกับรั้วแผ่นเหล็กกอบอะลูมิเนียมและสังกะสี (Metal Sheet) รอบพื้นที่ก่อสร้าง สูง 3 เมตร 3. พื้นที่ทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่ก่อนไม่ทราบที่อยู่ใกล้เคียง 4. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากบริเวณชุมชน ร้านค้า อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 5. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 6. เลือกเทคนิควิธีการก่อสร้างที่ช่วยลดเสียงดังและลดแรงสั่นสะเทือน เช่น การใช้เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกับงาน 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัดเสียงต่อเนื่อง 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้างและทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมงต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุด รายงานผลให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมืองพัทยาทราบทุก 6 เดือน <p>ณวันที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) พื้นที่โครงการ 2) มลียิตตอะโอะดีเอสส์ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ <p>แสดงดังรูปที่ 2</p>

ลงชื่อ..... *นิรมล นิมจินดา*.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)

ลงชื่อ..... *Abh*.....
(นายบุญพล อินทร์ศรี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เออร์ทีเอสโกลบอลคอนสตรัคชั่น จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 เสียง (ต่อ)</p> <p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ชอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบๆ ที่พักอาศัย ร้านค้า อพาร์ทเมนต์ ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น</p> <p>ที่ปรึกษาได้มอบหมายให้ บริษัท ทีเอส-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556</p>	<p>ทิศเหนือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 90.62 dB(A) - เสียง(Lmax)ปัจจุบัน = 86.50 dB(A) - มี Plywood = 67.62 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน = 70 dB(A) <p>ทิศตะวันออก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 85.63 dB(A) - เสียง(Lmax)ปัจจุบัน = 86.50 dB(A) - มี Plywood = 62.93 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน = 70 dB(A) <p>ทิศใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 91.96 dB(A) - เสียง(Lmax)ปัจจุบัน = 86.50 dB(A) - มี Plywood = 68.96 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน = 70 dB(A) 	<p>7. เลือกเทคนิควิธีการในการทำงานที่เหมาะสม และเข้มงวดต่อคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การงดการทำงานที่สร้างเสียงดัง การวางวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล</p> <p>8. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานชั่วคราว จะต้องให้มีการดับเครื่องหรือเบรคเครื่องระหว่างการพัก</p> <p>9. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>10. ใช้ไม้กันพลั่วกันช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>11. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>12. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังและควบคุมการขนย้ายสิ่งของโดยไม่ให้เกิดการหรือวางกระแทกก่อให้เกิดเสียงดัง</p>	<p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hr), - ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง

ลงชื่อ..... *นิมจินดา*.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *At*.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด




รายการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 เสียง (ต่อ)</p> <p>ทิศตะวันตก - ค่าประเมิน = 68.53 dB(A) - เสียง(Lmax)ปัจจุบัน = 86.50 dB(A) - มี Plywood = 45.53 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน = 70 dB(A)</p>	<p>13. จัดให้มีการรับความคิดเห็นเห็นตั้งแต่ตั้งไว้ที่บ่อขุดเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน</p> <p>14. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักนอนของประชาชนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์</p> <p>15. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นในการจัดการจราจรกระบือปูพื้นและวัสดุต่างๆ ทุกชั้น พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียงและฝุ่นละออง สำหรับคนงาน</p> <p>16. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง</p> <p>17. ในภาระขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมามาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้ายและควบคุมคนงานไม่ให้การโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดเสียงดังรบกวน รวมทั้งจะใช้</p>	<p>2. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความถี่ที่บริเวณบ่อขุดเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาดังกล่าวหาแนวทางแก้ไขในพื้นที่ แสดงดังรูปที่ 1</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>	

ลงชื่อ..... พิชัยภรณ์ สิงห์สินดา.....
 (นางพิชชีรินทร์ นิ่มจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พุดศุภกิจายน 2557

ลงชื่อ..... Ad
 (นายเบญจพล อินทร์ศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจําบริษัท เอสพีเอส ใกล้เคียง ภูเก็ต
 พุดศุภกิจายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียง (ต่อ)		<p>Tower Crane ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างไปยังตำแหน่งต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>18. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดี โดยแนะนำเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจ้าง</p> <p>19. กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างฐานรากและกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น</p> <p>20. จัดทำกำแพงกันเสียง ซึ่งทำจากแผ่น Plywood (ไม้อัด) ทหนา 25 มิลลิเมตร โดยประกบกับรั้วแผ่นเหล็ก อวอะลูมิเนียมและสังกะสี (Metal Sheet) รอบพื้นที่ก่อสร้างสูง 3 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับความดังลงได้ 23 dB(A)</p> <p>21. ประสานงานให้ชุมชนข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>22. ในกรณีคนงานก่อสร้างทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม การตัดเหล็ก ต้องใช้อุปกรณ์ครอบหู (Ear Muffs) หรือที่อุดหู (Ear Plugs) เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงที่เกิดขึ้น</p>	

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557
GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.5 ความตื่นตระหนก</p> <p>- กิจกรรมการก่อสร้างทำให้เกิดผลกระทบต่อความตื่นตระหนก ได้แก่ การเจาะเสาเข็ม การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการจะก่อสร้างอาคาร โดยใช้เสาเข็มแบบเจาะทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านความตื่นตระหนกที่อาจเกิดขึ้น จะเกิดจากการเขย่าในขั้นตอนการถอนปลอกเหล็กชั่วคราว จากค่าความตื่นตระหนกจากการเจาะเสาเข็มของโครงการพบว่า ทวาน์เฮาส์ สามารถทนแรง สั่นสะเทือนได้ไม่เกิน 0.30 นิ้ว/วินาที ดังนั้น จะเห็นว่า การเจาะเสาเข็มของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารดังกล่าว ดังนั้น คาดว่ากิจกรรมของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาคารบริเวณรอบพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามโครงการต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบพร้อมการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด</p>	<p>1. โครงการจะดำเนินการตรวจสอบสภาพกายภาพของอาคารซึ่งเคยทุกหลังพร้อมแผนภาพประกอบ โดยให้รับทราบทั้ง 2 ฝ่าย คือ เจ้าของโครงการและประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ</p> <p>2. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>3. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ตรวจสอบการทรุดตัวและเอียงตัวของอาคารข้างเคียงโครงการโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>5. โครงการจะต้องจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างให้กับบ้านพักอาศัยบริเวณพื้นที่ข้างเคียงให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p>	<p>1. ตรวจสอบความตื่นตระหนกภายในพื้นที่โครงการโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความตื่นตระหนกตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ตลอดจนระยะก่อสร้าง โดยค่าความตื่นตระหนกที่ปลอดภัยจากการตรวจวัดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความตื่นตระหนกเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง และรายงานผลให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 เดือน</p>	

ลงชื่อ.....
(นายบุญเจพล อินทศรี)

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พตจิกายม 2557

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
2557 ถนนพญาไท แขวงบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พตจิกายม 2557
GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ความเสี่ยงสะท้อน (ต่อ)	<p>6. กำหนดการระบุผลกระทบที่วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>7. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>8. จำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>9. กำหนดช่วงเวลาก่อสร้าง และกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสะท้อนในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น</p> <p>10. การก่อสร้างประเภทที่จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจะต้องทำงานเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น และให้หยุดทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ระบบรองรับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ</p> <p>11. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นสัดส่วนโดยการก่อสร้างจะไม่ทำพร้อมกันหมด เพื่อลดความสั่นสะเทือนอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆ</p> <p>12. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที</p>	<p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ มีสถานีต่ออะตัมของโครงการ <p>ตัวชี้ที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> PPV, Hz เป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ความถี่ในการตรวจวัด ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง คอยควบคุมวันทำการและวันหยุด <p>2. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความความคิดเห็น ที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาต้องหากแนวทางแก้ไขในพื้นที่</p>	<p>ผลการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลการตรวจสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤตกิจายน 2557


ลงชื่อ.....
(นายบุญจพล อินทศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
เอสพีเอส-โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤตกิจายน 2557 GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ความสิ้นเปลือง (ต่อ)		<p>13. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงและความเสียหายจากการก่อสร้างด้วย</p> <p>14. โครงการจัดให้มีคู่มือเรื่องเรียงเรียงแรงเหวี่ยง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการตั้งเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข</p> <p>15. ประสานงานให้ชุมชนข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>16. นำเอามาตรการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเป็นเงื่อนไขประกอบเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....*นางพรินทร์ นิมจินดา*.....
(นางพรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกายน 2557

ลงชื่อ.....*h/pt*.....
(นายเบญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.6 การเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>จากการตรวจสอบบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455-2553 ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีขนาดมากกว่า 7.0 ตามมาตราริกเตอร์ มีจุดกำเนิดจากภายนอกประเทศไทย ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ และบริเวณเกาะสุมาตราของประเทศไทยอินโดนีเซีย ส่วนกรณีของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีขนาดสูงสุดที่บันทึกได้มีขนาดไม่เกินระดับ 7 ตามมาตราริกเตอร์และแผ่นดินไหวภายในประเทศไทยส่วนใหญ่บริเวณพรมแดนมีศูนย์กลางอยู่ทางภาคเหนือโดยมีขนาด 5-6 ตามมาตราริกเตอร์</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>- เมื่อพิจารณาตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 พบว่า พื้นที่โครงการซึ่งมีได้อยู่ในพื้นที่ที่เฝ้าระวังบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ดังนั้น โครงการจึงไม่เข้าข่ายต้องออกแบบอาคารเพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหวจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	-	-

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ประจำบริษัท เอ็มพีเอสที จำกัด
พฤศจิกายน 2557 LOCAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.7 ทรัพยากรน้ำ</p> <p>จังหวัดชลบุรีมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำ ห้วย ธารน้ำไหลตลอดปี มีน้ำไหลผ่านพื้นที่โครงการฯ ในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติแต่อย่างใด ดังนั้นคาดว่าในการดำเนินการในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (0) ต่อทรัพยากรน้ำผิวดินแต่อย่างใด</p>	<p>แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเมืองพญา มีคลองจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองนกกาง คลองนาเกลือ และคลองพญาไค จากการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการฯ ในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติแต่อย่างใด ดังนั้นคาดว่าในการดำเนินการในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (0) ต่อทรัพยากรน้ำผิวดินแต่อย่างใด</p>	<p>1. จัดเตรียมห้องส้วมชาย-หญิงไว้ให้จำนวน 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 50 คน น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และจะทำกรบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น สำเร็จรูปแบบกะอะ-บอดัม จำนวน 1 ชุด และออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 3.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่กำหนด</p> <p>ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>2. ห้ามทิ้งเศษมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ ลงในระบายน้ำของโครงการ</p> <p>3. จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่มีกิจกรรมการใช้น้ำของคนงาน และมีตะแกรงดักกumul ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>4. จัดให้มีการทำความสะอาดเกรงทุกอาทิตย์และทำความสะอาดบริเวณหน้างานเพื่อป้องกันไม่ให้เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างหลุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ และห้ามมีน้ำไหลนองออกภายนอกพื้นที่โครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ตรวจสอบรายงานระบายน้ำ และทำการตรวจสอบภาวะตะกอน ความสะอาดของระบบระบายน้ำ</p> <p>- ระบบระบายน้ำ</p> <p>- ทัศนียภาพที่ตรวจสอบ</p> <p>- การอุดตัน</p> <p>- ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>2. ตรวจสอบสภาพถังบำบัดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- ระบบสุขภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ทัศนียภาพที่ตรวจสอบ</p> <p>- สภาพการใช้งานของระบบสุขภาพ</p> <p>ต้องไม่ชำรุด</p>

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พุทธจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายบุญพล อินทร์ศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจําบริษัท เอลทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พุทธจิกายน 2557
 2557 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 101

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)		5. รมรungskให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการเกิดน้ำเสีย 6. ประสานให้เมืองพัทยา มาสุบตะกอนไปกำจัดทันทีเมื่อเต็ม 7. ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกำจัดทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง 8. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะทั้งหมด พร้อมฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนทำการกลบปิดถาวรในพื้นที่ 9. รมรungskให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	ความถี่ในการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด บริเวณบ่อกักน้ำซึ่งชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ สถานที่ตรวจสอบ - บ่อกักน้ำซึ่งชั่วคราว ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่ง - ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

ลงชื่อ..... นิมจิณดา นิมจิณดา.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจิณดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557
 เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 2557 GLOBAL CONSULTING CO., LTD.


รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ
2. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก สภาพป่าไม้โดยทั่วไปของจังหวัดชลบุรีเดิมเป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ส่วนป่าชายเลนน้ำเค็มมีเป็นส่วนน้อย ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากและไม่ถูกทำลายมากที่สุดคือ ไม่กระยาเลย ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็กถูกนำไปทำถ่านเตาเผา	- จากสภาพปัจจุบันในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เป็นที่พักอาศัย ร้านค้า อพาร์ทเมนท์ ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรรักษาแก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยาทางบกประเภทสัตว์หายาก หรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในเขตชุมชนพบเพียงต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและต้นไม้ที่ปลูกประดับไว้ตามบริเวณต่างๆ ประกอบกับพื้นที่โครงการ	1. โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากรธรรมชาติบนบกต่อชุมชนข้างเคียงที่อยู่โดยรอบ โดยจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	-

ลงชื่อ..... *พชรินทร์ นิมจินดา*.....
 (นางพชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *พชรินทร์ นิมจินดา*.....
 (นายเบญจพล อินทรศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพพทยาได้ 10 ตำบลหนองบัวรี อำนอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบก (ต่อ)	พื้นที่ที่ใกล้เคียงได้เปลี่ยนเป็นระบบนิเวศชุมชนและเมืองไปแล้วโดยสิ้นเชิงจึงไม่พบทรัพยากรชีวภาพบนบกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่อย่างใด ดังนั้นกิจกรรมของการพัฒนาโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อทรัพยากรทางชีวภาพบนบกแต่อย่างใด		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ทรัพยากรชีวภาพในน้ำบริเวณใกล้เคียงโครงการไม่พบว่ามีแหล่งน้ำผิวดินที่มีใช้ทะเล ส่วนทะเลในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้แก่ ทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดพัทยา ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลา ปลา หอย เป็นต้น ซึ่งแบ่งปรากฏเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้าน การอนุรักษ์แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในระยะก่อสร้างและดำเนินการ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำที่สำคัญแต่อย่างใด	1. โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพในน้ำต่อชุมชนซึ่งเคยโดยรอบโดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของเมืองที่กำหนดก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการทิ้งมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ ไม่ให้ทิ้งมูลฝอยลงสู่ท่อระบายสาธารณะโดยตรง	

ลงชื่อ..... **พิชญ์สินธุ์ นิมจินดา**.....
(นางพิชญ์สินธุ์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... **พิชญ์สินธุ์ นิมจินดา**.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพพทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p> <p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยาผู้ในพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาเทศบาลตำบลละมุง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบลหนองปรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเตี้ยและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ การผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง ได้แก่</p>	<p>- ในการก่อสร้างโครงการจะขอใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีปริมาณการใช้น้ำในระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 11.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งปริมาณการใช้น้ำในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูน การฉีดพรมน้ำ การล้างอุปกรณ์ ประมาณ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน และกิจกรรมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคของพนักงานเพื่อการใช้งาน ห้องน้ำ ห้องส้วม การทำความสะอาด ซึ่งมีปริมาณ 3.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเมืองพัทยาใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โครงการจะมีอัตราการใช้น้ำจากถนน ก่อสร้างและน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตและจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) แล้วการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการ ในกรณีดำเนินการ</p>	<p>1. ในพื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน (ไม่น้อยกว่า 11.50 ลูกบาศก์เมตร) สำหรับใช้ระยะก่อสร้าง</p> <p>2. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในถังเก็บน้ำสำรองทุกวัน</p> <p>3. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรองอยู่เสมอ</p> <p>5. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p> <p>6. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วนนำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นในทำ ความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองให้ตรงทันที</p> <p>7. น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้ฉีดพรมรดพื้นถนน ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>8. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ครึ่งละ 1 ถึง จนกว่าจะครบตามจำนวนถังเก็บน้ำสำรองจะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันอาการขาดแคลนน้ำใช้</p>	<p>1. ตรวจเช็คถังเก็บน้ำสำรอง ถ้ามีปัญหา การรั่วซึมหรือชำรุดส่วนใด ให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำสำรอง - ถังที่มีใช้ตรวจสอบ - สภาพภาพการรั่วซึมและการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง <p>ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>2. ตั้งทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำสำรอง - ถังที่มีใช้ตรวจสอบ - ล้างทำความสะอาด <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)</p> <p>อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำห้วย สะพานอ่างเก็บน้ำหนองกลางดงอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต และอ่างเก็บน้ำ ชากนอก และซื้อน้ำดิบจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสต์ วอเตอร์</p>	<p>ก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นจึง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อโครงการและชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด</p>		<p>3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในส่วนน้ำใช้ ของคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจาก กลิ่น สีตะกอน หากพบเห็นให้ล้างภา ความสะอาดถึงเก็บสำรองน้ำพื้นที่ สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- ถังเก็บน้ำสำรอง</p> <p>- ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>- คุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สี และตะกอน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>
<p>3.2 การบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ปัจจุบันเมืองพยามีน้ำเสีย เกิดขึ้นประมาณ 80,000 ลูกบาศก์ เมตร/วัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 85,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใน ระยะเวลาอีก 10 ปี การดำเนินการ แก้ไขปัญหาน้ำเสียของเมืองพทยา ซึ่ง ปัจจุบันมีระบบบำบัดน้ำเสียเปิด ดำเนินการ 4 แห่ง ได้แก่ ระบบบำบัด</p>	<p>- น้ำเสียที่เกิดจากพนักงานก่อสร้าง มีประมาณ 3.50 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ำเสียจาก ห้องอาบน้ำและการอุปโภคทั่วไป เท่ากับ 2.50 ลูกบาศก์เมตร และน้ำเสียจากห้องส้วม เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>1. จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพื้นที่ โครงการ จำนวน 5 ห้อง พร้อมบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและ จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาด ความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายออกสู่ ท่อระบายน้ำเพื่อส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของพทยา ต่อไป</p> <p>2. ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสุบตะกอนออกจาก บ่อเกราะเป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง หรือทันทีเมื่อเต็มตลอด จนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p>	<p>1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพ การทำงานทั่วไปของระบบบำบัด น้ำเสียเป็นประจำ และรายงานผลต่อ สำนักรางานนโยบาย และ แผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และและเมืองพทยา</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>

ลงชื่อ..... *พิชญ์สินธุ์ สิงห์นอก*.....
(นางพชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557


ลงชื่อ..... *M/A*.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพทยาใต้ 10 ตำบลหนองบัว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)</p> <p>น้ำเสียจากปั๊มน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย หาดจอมเทียน ระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมท่อรวมน้ำเสียหาดแสม ระบบบำบัดน้ำเสียหาดตาแหวน</p>	<p>- น้ำเสียจากห้องส้วม มีประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำทั้งหมดจะถูกนำไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบายน้ำแบบเปิด ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะของเมืองพัทยา ด้านหน้าโครงการ ดังนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (0) จากน้ำเสียของคณงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด</p>	<p>3. จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาด อยู่เสมอและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้ใกล้เคียง</p> <p>4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สุบตะกอนออกจากบ่อเกรอะทั้งหมด แล้วใช้ปูนขาวโรยบริเวณหลุมบ่อเกรอะ-กรอง ก่อนใช้ดินกลบปิดถาวร</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพการทำงาน ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>2. ตรวจสอบตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำ หรือเมื่อตะกอนเต็ม</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อเกรอะ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ตะกอนจากบ่อเกรอะ ความถี่ในการตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>3. ตรวจสอบการรั่วซึมและการทำงาน สะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำ ห้องส้วม

ลงชื่อ..... พัทธวิทย์ นิมจินดา.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			<p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การร่วมมือและความสะอาด - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด บริเวณ บ่อบำบัดน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย ก่อน ระบายออกสู่ระบายน้ำสาธารณะ สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ระบายน้ำ สาธารณะ

ลงชื่อ.....
(นางพชรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พหลจิกิยาม 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พหลจิกิยาม 2557
PTC GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			มาตรการติดตามตรวจสอบ - ใช้น้ำที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... *ศิริพร นิมจิณดา*.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจิณดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *Asst*.....
 (นายเบญจพล อินทรศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พฤษภาคม 2557



รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไทได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</p> <p>ระบบท่อระบายน้ำของเมืองพญาเป็นระบบท่อระบายน้ำรวม (Combined Sewer System) กล่าวคือรองรับน้ำฝนและน้ำเสียในท่อเดียวกัน โดยมีการระบายน้ำฝนออกที่บริเวณอาคารดักน้ำเสีย (CSO) เพื่อระบายน้ำลงหลังรับน้ำ ส่วนน้ำเสียจะถูกดักเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองพญาต่อไป</p>	<p>- ในภารกิจสร้างโครงการ ในกรณีเกิดฝนตก โครงการได้ทำการควบคุมการระบายน้ำโดยชุดดินเป็นร่องระบายน้ำชั่วคราว ขนาดกว้าง 1 เมตร โดยห่างจากแนววงศที่ดินประมาณ 0.80 เมตร เพื่อการควบคุมและรองรับน้ำหลากในการระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่โครงการและระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไปโดยจะมีบ่อดักมูลฝอยก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการและมีบ่อดักน้ำของโครงการ เพื่อให้เกิดการตกตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม จึงคาดว่าจะไม่ให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ</p>	<p>1. หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันให้เศษดินและเศษวัสดุที่ก่อสร้างหลุดหรือเกิดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำ</p> <p>2. จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวบริเวณโดยรอบโครงการเพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อดักแบบเปิด พร้อมตะแกรงดักมูลฝอย เพื่อให้เศษดินตกตะกอนแล้วปล่อยลงดินต่อไป</p> <p>3. ให้ความสำคัญวางระบายน้ำและบ่อดักน้ำภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมของดินตะกอน</p> <p>4. จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวรูปตัวยูขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร และลึก 50 เซนติเมตร ลาดเอียง 1:500 รอบพื้นที่โครงการ</p> <p>5. ดูแลวางระบายน้ำของโครงการให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำของเมืองพญา</p> <p>6. ชุดลดตะกอนที่สะสมในร่องระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>7. ไม่ทำการทิ้งเศษวัสดุที่ก่อสร้างจากอาคารก่อสร้างให้ลงไปยังท่อระบายน้ำของเมืองพญา</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพของทางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รางระบายน้ำ - <u>จุดบ่ดักน้ำ</u> - สภาพการใช้งานของรางระบายน้ำ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>2. ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในร่องระบายน้ำและชุดลดตะกอนเป็นประจำ</p> <p><u>สถานที่ที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อดักตะกอนดิน - <u>จุดบ่ดักน้ำ</u> <p>- ปริมาณตะกอนดินที่สะสม</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พิชัยสิทธิ์ นิมจิโนตา.....
(นางพิชญรินทร์ นิมจิโนตา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
111/111 หมู่ 10 ซอย 111/111 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพพิทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบกับชุมชนปล่อยในเมืองพัทยาทั้งหมด สำหรับการจัดการมูลฝอยเมืองพัทยามีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ปัจจุบันเมืองพัทยายังได้แบ่งมูลฝอยออกเป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ เมืองพัทยายังได้จัดการตามประเภทของมูลฝอยดังนี้</p> <p>(1) มูลฝอยชุมชน</p> <p>เมืองพัทยายังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ มูลฝอยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ จำนวน</p>	<p>- สำหรับมูลฝอยในระยะก่อสร้างจะมีมูลฝอยที่เกิดจากคนงานและมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานจำนวน 50 คน จะก่อให้เกิดปริมาณมูลฝอย 150 ลิตร/วัน ดังนั้นผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) จำนวน 2 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 2 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป (ถังสีเหลือง) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) จำนวน 1 ถัง วางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่ก่อสร้าง ซึ่งในแต่ละวันจะมีคนงานรับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมเพื่อรอรถเก็บมูลฝอยจากเมืองพัทยานำมาทำการจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>- ส่วนมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างจะถูกแยกเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้อีก เช่น เศษเหล็กและเศษไม้จะถูกนำไปขายส่วนเศษอิฐและเศษปูนจะนำไปถมที่ดิน สำหรับมูลฝอย</p>	<p>1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ กับวัสดุที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก</p> <p>2. ตรวจสอบที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอและทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หุ และแมลงวันและไม่ว่าถึงมูลฝอยไว้ทางด้านบ้านพักอาศัย</p> <p>3. กำจัดให้คนงานทั้งหมดลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. กำหนดให้โครงการยื่นเขียนคำร้องไปยังเมืองพัทยาและเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดเศษวัสดุก่อสร้างก่อนเมืองพัทยายจะเข้ามาทำการเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างที่เหลือจากการคัดแยกและไม่สามารถนำไปใช้ได้</p> <p>5. กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างนำไปกำจัดหรือทิ้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>1. ตรวจสอบภาพขณะรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ หากชำรุด หรือเสียหายต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ไม่มีมูลฝอยตกค้าง ไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มีพาหะนำโรค เช่น หุ แมลงวัน เป็นต้น มีการล้างทำความสะอาดอยู่เสมอ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- จุดติดตั้งมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีใช้ตรวจสอบ</p> <p>- สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>

ลงชื่อ.....
(นายบุญชู พล อื่นทรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินตา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) ประมาณ 300 ตัน/วัน บางครั้งจะเพิ่มขึ้นถึง 350 ตัน/วัน (2) มูลฝอยติดเชื้อ สถานรักษาพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในเขตเมืองพญาไท จำนวนไม่น้อยกว่า 130 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อจำนวน 400 กิโลกรัม/วัน โดยจัดให้มีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อด้วยรถเก็บมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อทำการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานบริการรักษาพยาบาลไปยังโรงงานเผามูลฝอยติดเชื้อ ที่ได้ก่อสร้างไว้ในสถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ค่าบดเขาไม้แก้ว โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อสำหรับนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ</p>	<p>ที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกทางผู้รับเหมาก่อสร้างจะให้คนงานทำการรวบรวมแล้วนำไปกองรวมกับมูลฝอยอื่นๆ ต่อไปเพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพญาไทมาจัดเก็บไปทำการกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในระยะก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0) ต่อพื้นที่โครงการและชุมชนข้างเคียงแต่อย่างใด</p>	<p>มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. ตรวจสอบที่พิกัดผลภายในโครงการ สถานที่ตรวจสอบ - ที่พิกัดผลฝอย ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดของที่พิกัดผลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง ควมถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พิชัยสิทธิ์ นิมจินดา
(นางพิชรีนทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พตจิกายน 2557


ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พตจิกายน 2557
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพพิทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.5 การใช้ไฟฟ้า</p> <p>การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเมืองพัทยา อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการไฟฟ้าฝ่าย 6 สถานี คือ สถานีไฟฟ้าบางละมุงใช้หม้อแปลง 2 หม้อ ขนาดรวม 100 KVA โหลดสูงสุด 69.30 MV สถานีไฟฟ้าจอมเทียนใช้หม้อแปลง 2 หม้อ ขนาดรวม 100 KVA โหลดสูงสุด หรือ ขนาดรวม 100 KVA โหลดสูงสุด 40.60 MW สถานีไฟฟ้าได้ใช้หม้อแปลง 2 หม้อ ขนาดรวม 100 KVA โหลดสูงสุด 61.10 MV สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้วใช้หม้อแปลง 1 หม้อ ขนาดรวม 50 KVA โหลดสูงสุด 18.10</p>	<p>- ในการก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา สำหรับการส่งจ่าย กระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างของ โครงการ แต่เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ โครงการมีไม่มากนักประกอบกับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเมืองพัทยานี้ศักยภาพที่เพียงพอในการ ให้บริการ ดังนั้น คาดว่าการดำเนินโครงการในระยะ ก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อชุมชน บริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด</p>	<p>1. โครงการติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน</p> <p>2. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ภายในโครงการ สำหรับ เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้า กระชกหรือไฟฟ้ากระตุกกับชุมชน</p> <p>3. แนะนำให้คนงานถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน</p> <p>4. รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>5. จัดช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>6. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงไฟฟ้าที่ถูกต้อง</p> <p>7. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานประหยัดพลังงานและมี อายุการใช้งานยาวนาน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - สถานีที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายบุญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.6 ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>(1) การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>เมื่อพักยามีดับเพลิง 2 แห่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> -สถานีดับเพลิงเขตนาเกลือ -สถานีดับเพลิงเขตนาเกลือและพิทยางเหนือ <p>รับมิตขอเขตพิทยากลางพิทยางใต้และสุดเขตพิทยาด้านนาจอมเทียน</p>	<p>- ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง การเกิดอัคคีภัยอาจเกิดได้จากกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ กิจกรรมการพักอาศัยของคนงานก่อสร้างและกิจกรรมการก่อสร้าง โดยโครงการจะไม่มีที่พักอาศัยของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งทำให้โอกาสการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ก่อสร้างจากกิจกรรมการอยู่อาศัยของคนงานเช่น การใช้ไฟฟ้าการปรุงอาหาร ลดน้อยลงหรือไม่มีเลย สำหรับกิจกรรมการก่อสร้างการเกิดอัคคีภัยอาจเกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้องหรือความประมาทของคนงาน อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานและการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานจะช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากทั้งนี้โครงการต้องกำหนดให้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ผู้รับเหมานำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งผลกระทบด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในระยะก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อพื้นที่โครงการและชุมชนข้างเคียงแต่อย่างใด</p>	<p>1. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 3 เมตร และเพิ่มกำแพงผ้าใบสูงประมาณ 2 เมตร รวม 5 เมตร เพื่อความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>2. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง</p> <p>3. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงาน ยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>4. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โครงการก่อนได้รับอนุญาต</p> <p>5. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>6. เลือกลูกจ้างก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานโดยควบคุมการก่อสร้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>7. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้</p>	<p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้าง - สถานีที่ใช้ตรวจสอบ - การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีและสภาพการใช้งานให้ดูอยู่เสมอ - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>2. ตรวจสอบการจัดบริเวณสุบพุหรือโดยเฉพาะสำหรับคนงาน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สำหรับสุบพุหรือ - สถานที่ที่ใช้ตรวจสอบ - การจัดบริเวณสุบพุหรือ โดยเฉพาะสำหรับคนงาน

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจําบริษัท เอลพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
 พฤศจิกายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>8. จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอาคารภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ</p> <p>9. ห้ามติดตั้ง กองเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับบริการดังกล่าว ภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>10. ดูแลทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุมไม่รับคนงานที่ไม่เหมาะสมปฏิบัติงาน</p> <p>11. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดวางผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่จัดเก็บวัสดุและพื้นที่สาธารณูปโภคของหน่วยงานอย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p>	<p>3. ตรวจสอบการต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ตรวจสอบคุณภาพพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องแก้ไขทันที</p>	<p>ผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะก่อสร้าง <p>3. ตรวจสอบการต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ตรวจสอบคุณภาพพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องแก้ไขทันที</p>

ลงชื่อ..... *พิชญ์สินธุ์ นิมจิจินดา*.....
(นางพิชญ์สินธุ์ นิมจิจินดา)
เจ้าของโครงการ
พตจิกายาน 2557

ลงชื่อ..... *[Signature]*.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด



พตจิกายาน 2557
เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
SPG GLOBAL CONSTRUCTION CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพืษยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>13. การดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการ โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้เจ้าของโครงการ (ผู้รับจ้าง) ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณาลงโทษ</p> <p>14. พutschยเยี่ยมเยียนชุมชนใกล้เคียงโครงการตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่ได้รับ เพื่อนำมาปรับปรุงการก่อสร้าง</p> <p>15. คนงานที่ควบคุม Tower Crane ต้องผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการควบคุม Tower Crane เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>16. การใช้ Tower Crane ในการก่อสร้างต้องทำในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น</p> <p>17. ต้องควบคุมไม่ให้รวมการหมุนตัวเองของ Tower Crane ออกนอกเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย - ผู้รับใช้ตรวจสอบ - อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>18. จัดให้มีการประกกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>19. เมื่อทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain Link ยื่นจากอาคารเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2 ชั้น</p> <p>20. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อดำเนินงานที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>21. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่นและรององอุ้งมือ เป็นต้น เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน</p> <p>22. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟไปตั้งห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ</p> <p>23. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟและขณะปฏิบัติงานจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน</p> <p>24. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมีฉ้ออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้อย่างเพียงพอ</p>	

ลงชื่อ..... พ.อ.สุวิทย์ สมวิเศษ
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกายอน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญเจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอย้ายที่ได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>25. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยและการ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแก่หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ คู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจง เรื่องรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>26. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่พร้อม รถรับส่งผู้ป่วย-เจ็บ</p> <p>27. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่า มีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>28. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>29. จัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>30. จัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่เข้าได้ ให้มาจัด การอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ</p>	

ลงชื่อ..... พิชญ์ภรณ์ นิมจิณตา.....
(นางพิชญ์ภรณ์ นิมจิณตา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
เอสทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การคมนาคมและการจราจร การคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบกโดยอาศัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งสามารถเข้า-ออกโครงการได้ 2 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ เดินทางเข้าสู่เมืองพญา (ถนนสุขุมวิท) แล้วขวาเข้าสู่ถนนพญาไทไปประมาณ 800 เมตร เลี้ยวขวาซอยพญาไท 10 ตรงไปประมาณ 300 เมตร จะพบโครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ</p>	<p>- จากการประเมินผลกระทบด้านจราจรบนถนนสายหลักของโครงการ ถนนเข้า-ออกโครงการ คือ ซอยพญาไท 10 ถนนสาธารณะประโยชน์ และถนนพญาไท ในการรับ-ส่งคนงาน การขนส่งวัสดุ ก่อสร้างจะทำได้ การจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ทำให้เกิดการจราจรติดขัด เนื่องจากจำนวนเที่ยวในการขนส่งวัสดุมีน้อยประมาณ 5 เที่ยว/วัน (กำหนดให้การทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน) จากการประเมินผลกระทบ พบว่าการจราจรบนซอยพญาไท 10 ในระยะการก่อสร้างอยู่ในระดับการบริการ "A" เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาโครงการน้อยมาก ส่วนการจราจรบนถนนสาธารณะประโยชน์ในระยะการก่อสร้างอยู่ในระดับบริการ "C" เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาโครงการน้อยมาก แต่ไม่ระคายคายน้อยมาก และการจราจรบนถนนพญาไทได้ไม่ระคายคายน้อยมาก และระดับการบริการ "C" เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาโครงการน้อยมาก ทั้งนี้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างจะใช้รถบรรทุกขนาด</p>	<p>1. จัดให้มีป้ายชี้โครงการ และลูกศรแสดงทิศทางทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถมองเห็นจากพื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่เข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่เกิดการจราจรบนถนนสาธารณะ</p> <p>3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>4. ห้ามมิให้รถบรรทุกเพื่อขนส่งดิน หรือรับส่งคนงาน หรือวางวัสดุ ก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด</p> <p>5. ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามและระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะระยะที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>6. ความคมชัดที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุด</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้ที่อาศัยข้างเคียงเป็นประจำติดต่อกัน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในกรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ไตร่ตรองเข้ามาไกล่เกลี่ย ส่วนที่ตรวจวัด</p> <p>- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจวัด</p> <p>- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส-โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พุดจิกายอน 2557
ST-ES GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)</p> <p>เส้นทางที่ 2 จากสี่ห้าบึงหน้าเข้าสู่จังหวัดชลบุรี เมื่อเข้าสู่เมืองพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าสู่พญาไท ได้ ตรงไปประมาณ 800 เมตร เลี้ยวขวาซอยพญาไท 10 ไปประมาณ 300 เมตร จะพบโครงการตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ</p> <p>สำหรับความคล่องตัวในการจราจรปี 2553 เมื่อถึงพญาไทจะมีปริมาณรถเข้าเฉลี่ยสูงสุด 254,227 คัน/วัน ปริมาณรถออกจากเมืองพญาไทเฉลี่ยสูงสุด 282,657 คัน/วัน รมีความคล่องตัวสูงในวันธรรมดาค่า ในช่วงเทศกาลรถจะติดบ้างแต่สามารถเคลื่อนตัวได้ (สำนักงานกรมเมืองพญา, 2553) ดังนั้นท้องถิ่นจึงมีศักยภาพในด้านคมนาคม</p>	<p>6 ล้อ อาจทำให้เกิดการชะลอตัวของกระแสจราจรบ้างในบางจังหวัดที่มีการเข้า-ออกโครงการ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้สัญจรไปมาได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านจราจรจากการก่อสร้างโครงการ</p> <p>- ดังนั้นในระยะดำเนินการ โครงการได้จัดให้มีจุดรถยนต์ไว้เพียงพอกฎหมายกำหนด และมีระบบการจราจรภายในพื้นที่โครงการ ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้รถโดยสารสาธารณะ (รถสองแถว) ในการเดินทาง ผลกระทบจากการจราจรรถยนต์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะดำเนินการมีเพียงรถยนต์ของผู้มาใช้บริการของโครงการ ซึ่งมีไม่มากและคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ (-1) ต่อชุมชนข้างเคียงพื้นที่โครงการ</p>	<p>7. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและกำกับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะผ่านชุมชน</p> <p>8. กำหนดให้ผู้รับเหมานิคมขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน เวลากลางวันวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด และขงขนส่งในช่วงเวลาที่ได้รับการขออนุญาตพนักงานตำรวจท้องที่ให้รถบรรทุก 6 ล้อ สามารถสัญจรบนถนนบริเวณโครงการ</p> <p>9. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่ต่อเชื่อมกับทางเข้า-ออกโครงการรวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่เกี่ยวข้องพื้นที่โครงการเป็นระยะๆ ตลอดจนระยะก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรง</p> <p>11. จัดให้มีการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในระยะเวลา 09.00 - 16.00 น.</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. ตรวจสอบป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ที่ไปตรวจสอบ <p>- สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทาง การเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจราจรเพื่อการขนส่งดินและวัสดุ ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>3. ตรวจสอบสภาพผิวจราจรที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง หากมีการชำรุดเนื่องจากอาการขนส่งวัสดุก่อสร้างในโครงการ ให้แก้ไขโดยเร่งด่วนทันที</p>

ลงชื่อ พิชญ์สินธุ์ นิมจินดา
(นางพิชญ์สินธุ์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ พัชร์สินธุ์ นิมจินดา
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
เลขที่ 2557
SPC GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)		12. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นที่ยึดรถบรรทุกสำหรับขนส่งดินขนส่งวัสดุก่อสร้างและคานงานก่อสร้าง 13. ติดข้อความประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่รถบรรทุก เพื่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างมีช่องทางติดต่อได้สะดวก	<p>สถานที่ตรวจสอบ (ทางเข้า-ออกโครงการ) ถนนพญาใต้ และซอยพญาใต้ 10</p> <p>ดัชนีชี้วัดตรวจสอบ</p> <p>- คิวรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>
3.8 การสื่อสาร เนื่องพหุเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีสำนักงานเกี่ยวกับการสื่อสารกระจายอยู่ทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) สถานีวิทยุ จำนวน 2 สถานี 2) โทรศัพท์ทางสาย จำนวน 4 แห่ง 3) ไปรษณีย์ จำนวน 4 แห่ง	- ในการดำเนินโครงการซึ่งประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทให้เช่า ขนาดความสูง 7 ชั้น ความสูง 22.90 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) มีที่จอดรถยนต์ 14 คัน ซึ่งตัวอาคารโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ต้นลงส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรศัพท์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลงจึงคาดว่าจะก่อให้เกิด	1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบินคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย

ลงชื่อ.....
(นายบุญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางพชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพื้พญาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.8 การสื่อสาร (ต่อ)</p> <p>4) โทรศัพท์ - โทรศัพท์ส่วนบุคคล 32,847 หมายเลข - โทรศัพท์สาธารณะ 1,266 หมายเลข</p> <p>5) ศูนย์โทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง</p> <p>6) สื่อสารมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 15 ฉบับ</p> <p>7) ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง (บริเวณชายหาดพัทยา)</p> <p>8) หน่วยงานที่มีชายวิทย์สื่อสารในพื้นที่ จำนวน 24 หน่วยงาน (สำนักงานบริการโทรศัพท์ เมืองพัทยา และบริษัททศท คอร์ปอเรชั่น, 2553)</p>	<p>ผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1) ต่อชุมชนข้างเคียงพื้นที่โครงการ</p>	<p>2. ดำเนินการปรับจวนรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจวนรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการซึ่งส่งคลื่นในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับจวนรับสัญญาณดาวเทียม</p> <p>3. ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะใดก็ตาม เพื่อเจรจากตกลงร่วมกัน</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน - ผู้ที่ผู้ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอมมูนิคิง จำกัด
พฤศจิกายน 2557




รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยุทธยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่าในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยรอบ จากพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย ร้านค้า อพาร์ทเมนท์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่าของ อพาร์ทเมนท์ ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น ทำให้ลักษณะการดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องต่อความต้องการใช้ที่ดินโดยรอบอยู่ใกล้กับที่ทำงานโดยจะทำได้</p>	<p>1) ความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรอบ</p> <p>จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่าในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยรอบจากบริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย ร้านค้า อพาร์ทเมนท์ ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น ทำให้ลักษณะการดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องต่อความต้องการใช้ที่ดินโดยรอบอยู่ใกล้กับที่ทำงานโดยจะทำได้เห็นทางสะดวก ดังนั้น ในการดำเนินการโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ได้เป็นปัจจัย กระตุ้นทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ แต่เป็นการพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าว ให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ (+1) ต่อชุมชนข้างเคียง</p>	<p>1. โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างพุทธศักราช 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 - กฎกระทรวงที่ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 - ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 (ร่าง) 	<p>-</p>

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพททยาได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	2) ความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมือง ตามที่โครงการประสานไปยังเมืองพัทยาเพื่อ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า ปัจจุบันกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง พัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2546 ได้หมดอายุลง แล้วแต่ได้มีประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การ ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในท้องที่จังหวัด ชลบุรี โดยใช้นโยบายทางกฎกระทรวงผังเมืองรวม ฉบับเดิมไปพลางก่อน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ประกอบกับเมืองพัทยาได้ออกข้อบัญญัติเมือง พัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลง การใช้อาคารบางชนิด หรือบาง ประเภทในท้องที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 59 ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ซึ่งที่ดิน ของโครงการเป็นที่ดินประเภทให้ใช้ประโยชน์เพื่อ นันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ	- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555	

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอลทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยุทธยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	การรบกวนภาพสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัย เกษตรกรรม การสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขปนเปื้อน หรือสาธารณสุขประโยชน์เท่านั้น ซึ่งโครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The corner lodge) เป็น โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร ประเภทที่ห้า สามารถดำเนินการ โครงการในที่ดินประเภทนี้ได้โดยไม่ขัดต่อ ข้อบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ดังหนังสือรับรอง และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เลขที่ ขบ 52304 / 0440 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 (ร่าง) พบว่าพื้นที่โครงการจะอยู่ในบริเวณ หมายเลข 3.8 เขตสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา		

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557
S.P.E.S CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพัทยาได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	คุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการเดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The corner lodge) เป็นโครงการประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม ซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 (ร่าง) แต่เนื่องจากขณะนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวยังเป็นเพียงร่างเท่านั้นยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้น การดำเนินการโครงการจึงใช้ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ฉบับเดิมพลางไปก่อน		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม เขตการปกครองของเมือง พัทยา แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พัทยา เหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้และหาด จอมเทียน ในเขตเมืองพัทยา มีการจัดตั้ง ชุมชนขึ้นเต็มพื้นที่เมื่อปี พ.ศ.2554 โดย มีชุมชนทั้งหมด 33 ชุมชนมีจำนวน	- โครงการตั้งอยู่ในเมืองพัทยาสภาพโดยรวมส่วนใหญ่ เป็นชุมชนหนาแน่นกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ ลักษณะ เป็นชุมชนในเขตเมืองที่มีความหลากหลายของ กิจกรรมซึ่งจากการสำรวจสภาพสังคมบริเวณพื้นที่ รอบโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบ้านพักอาศัยขนาด ความสูง 6-7 ชั้น และสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาสภาพทางสังคมบริเวณโดยรอบ	1. จัดแรงงานในท้องถิ่นเพื่อช่วยลดการอพยพโยกย้าย แรงงานและเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นการ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 2. ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแล ความประพฤติของคนงาน มิให้สร้างความเดือดร้อน หรือ รบกวนต่อชุมชนบริเวณข้างเคียงกรณีมีบ้านพักคนงาน ต้องกำหนดให้ผู้รับเหมามาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตาม มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับรับคนงาน	1. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจาก ผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและการและเข้า พบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถาม ถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นที่ บริเวณบ่อถมยวมเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาคือต้องหา แนวทางแก้ไขทันที

ลงชื่อ.....*นางพัชรินทร์ นิมจินดา*.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....*นายเบญจพล อินทศรี*.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอลทีเอส โกบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด




รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยุทียาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)</p> <p>ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,338,656 คน เป็นชาย 656,537 คน (คิดเป็นร้อยละ 49 ของประชากรทั้งหมด) และหญิง 682,119 คน (คิดเป็นร้อยละ 51 ของประชากรทั้งหมด) มีครัวเรือนทั้งสิ้น 706,277 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ย 302 คนต่อตารางกิโลเมตร</p> <p>เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>พื้นที่โครงการมีลักษณะทางสังคมตลอดจนลักษณะการค้าเป็นชีวิตของชุมชน จัดเป็นกลุ่มสังคมเมือง โดยความสัมพันธ์ของคนในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นสังคม ที่แข่งขัน และเสรี โดยความสัมพันธ์ของคนในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ลักษณะอิสระ</p> <p>- การก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดการจ้างแรงงาน เพิ่มมากขึ้น ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างและจะมีเงินทุนเวียนเวียนสำหรับจ้างแรงงาน โดยที่ทางโครงการว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเป็นการลดการอพยพโยกย้ายแรงงาน มีส่วนช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ทางอ้อมในด้านการค้าและบริการและในการก่อสร้างโครงการนั้นจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรา ในระบบเศรษฐกิจ</p>	<p>ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-34 มาตรฐานและแบบก่อสร้าง อาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้าง) และ ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน</p> <p>4. จัดทำแผนประวัติ พร้อมเก็บสำเนาบัตรประชาชนของ คนงานก่อสร้างทุกคน กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็น คนงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และ จัดเก็บสำเนาเป็นประวัติด้วย</p> <p>5. เจ้าของโครงการจะต้องประชาสัมพันธ์กับเจ้าของอาคาร และ บ้านเรือนบริเวณใกล้เคียง โดยพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 15 วัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และรับฟังความคิดเห็นหรือความเดือดร้อนที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้าง ของโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป</p> <p>6. แจกแผนงานในการทำงานส่วนหน้าแก่อาคารข้างเคียงให้ทราบทุกหลัง</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)</p> <p>กับการท่องเที่ยว โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ประกอบอาชีพด้านการค้าและบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการค้าขาย ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 270,000 บาท/คน/ปี</p>	<p>ผลกระทบทางด้านการก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าในระยะก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในพื้นที่ศึกษาแต่ในทางกลับกันการก่อสร้างโครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น คาดว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับค่า (+1)</p>	<p>7. ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้สำรวจสภาพอากาศอาคาร บ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าหน้าที่ของบ้านรวมในการสำรวจสภาพประกอบและจัดทำบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการซัดแฉังกรณี อาคาร บ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกกันภัยซึ่งสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน</p>	
<p>4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ</p>	<p>- การก่อสร้างโครงการ เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทให้เช่า อันตรายที่เกิดในระหว่างก่อสร้างส่วนใหญ่ เกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในโครงการจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวังหรือประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ และอาจเกิดจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้าง การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจทำให้</p>	<p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานและเพียงพอกับจำนวนของคนงาน</p> <p>2. ปฏิบัติตามในกำหนดรายละเอียด อย่างน้อยครอบคลุมตามกฎหมายรวมมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้โครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมามาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น</p> <p>ณแบบที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - สถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ..... พันธ์ศักดิ์ นิมจินดา.....
(นางพิจรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557


ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส ใกล้เคียง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพิทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ (ต่อ)</p>	<p>เกิดการกีดขวางการจราจร ซึ่งจะมีผลกระทบมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัย ของผู้รับเหมาและตัวคนงานผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การก่อสร้างได้มีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบสุขาภิบาลเบื้องต้นสำหรับ คนงานก่อสร้างอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อ คนงานก่อสร้างทั้งหมด</p> <p>- ดังนั้นคาดว่าจะเป็นการดำเนินการระยะก่อสร้างจะ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ (0) ในด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง และชุมชนข้างเคียงโครงการ</p>	<p>3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงาน มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความปลอดภัยในการก่อสร้าง</p> <p>4. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา ต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>โครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุม การก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการ ได้โดยตรง</p> <p>5. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กอาบอะลูมิเนียมและ สังกะสี) สูง 3 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และเพิ่ม กำแพงผ้าใบสูงประมาณ 2 เมตร รวม 5 เมตร เพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองและเสียง</p> <p>6. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยควบคุมการก่อสร้าง ให้ได้มาตรฐาน</p> <p>7. ติดป้ายและแนะนำการทำงานป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>8. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการ ทำงานให้ทุกคนงานเช่น หมวกนิรภัยแว่นตาแว่นตาป้องกัน ฝุ่นละออง ปลั๊กเสียงหู ถุงมือ เป็นต้น</p>	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>2. ตรวจสอบสุขภาพคนงาน ก่อนรับ เข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงาน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- พื้นที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>- ภาวะสุขภาพของคนงานและการ อุบัติของโรค</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>3. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา นิรภัย หน้ากากกันฝุ่นละออง รองเท้า ปลั๊กเสียงหู ถุงมือ เป็นต้น</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p>

ลงชื่อ..... พิศมัย นิมจินดา.....
 (นางพิชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทรศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ (ต่อ)		<p>9. จัดให้มีคู่มือมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง และให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p> <p>11. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงาน ที่ทำงานก่อสร้างและจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การ รักษา พยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วนพร้อมรองรับส่งผู้ป่วย-เจ็บ</p> <p>ระบบสาธารณสุขไปรษณีย์ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่จัดเก็บวัสดุ เป็นสัดส่วน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งประปาชั่วคราวเก็บกักน้ำไว้จนถึงเก็บน้ำสำรอง ทุกวัน - จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน (ไม่น้อยกว่า 11.50 ลูกบาศก์เมตร) 	<p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใ้ใช้งานของอุปกรณ์ - ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พ.วิไลภรณ์ นิมจินดา.....
(นางพพิชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พตจิกิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2557
พตจิกิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพททยาได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วม ไว้จำนวน 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) - จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3-50 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียจากคณงานก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ - จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิดขนาด 100 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็นมูลฝอยเปียก 2 ถัง มูลฝอยทั่วไป 2 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง และมูลฝอยอันตราย 1 ถัง พร้อมกำกับให้คนงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 	
4.3 ความปลอดภัย และอุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะก่อสร้างยังไม่เปิดให้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ดังนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุที่เกิดจากการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำแต่อย่างใด 		

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
 พฤศจิกายน 2557
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(นางพรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.4 สุขภาพ และ การท่องเที่ยว</p> <p>1) ทัศนียภาพ พื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่ที่ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีแนวอาคารโครงการวางตัวในแนวตั้งฉากกับถนน เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นทัศนียภาพโดยรอบได้ ลักษณะของอาคารข้างเคียงและทัศนียภาพโดยรอบโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นบ้านพักอาศัย หอพัก อาคารพาณิชย์ ที่ดินบุคคลอื่น ซึ่งมีการออกแบบอาคารสีสันทันที่แตกต่างกันตามความต้องการของเจ้าของอาคาร ที่ต้องการตกแต่งอาคารให้มีลักษณะเด่นสะดุดตา และสวยงาม เพื่อเป็นการเรียกความสนใจ และเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้าพักอาศัย</p>	<p>- การก่อสร้างโครงการในระยะเริ่มต้นอาจมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดมุมมองที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น โครงการจึงจัดให้มีรั้วล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างสูง 5 เมตร ประกอบไปด้วยแผ่นเหล็ก ริดลอนอาบออลูมิเนียมและสังกะสี (Metal Sheet) 3 เมตร และผ้าใบอีก 2 เมตร อีกทั้งโครงการได้มีมาตรการให้ผู้รับเหมาจัดหาผ้าใบที่มีลักษณะเดียวกันคลุมอาคาร ซึ่งสามารถลดผลกระทบเรื่องทัศนียภาพที่ไม่สวยงามที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารของโครงการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองที่กระจายได้ด้วย ดังนั้น ในการก่อสร้างอาคารคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ในด้านทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็นแต่อย่างใด</p>	<p>1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์กรรมที่ได้ออกแบบไว้</p> <p>2. ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากมูลฝอย และกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว</p> <p>3. จัดทำรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กอาบออลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 3 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และเพิ่มกำแพงผ้าใบสูงประมาณ 2 เมตร รวม 5 เมตร เพื่อป้องกันมิที่ต้นไม้ได้จากการก่อสร้างลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเป็นแนวกำบังเสียง</p> <p>4. จัดให้มีกล้องรับความเค็ดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>5. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบคลุมรอบอาคาร ทั้ง 4 ด้าน เพื่อช่วยดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมและป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง สำหรับอาคารก่อสร้างที่มีความสูงเกินกว่าชั้นที่ 2 ขึ้นไป ต้องจัดทำตะแกรงกันวัสดุตกหล่นไว้บริเวณชั้นที่ 2 กางออกมาจากตัวอาคารประมาณ 2.50 เมตร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากชั้นสูงๆ ลงสู่พื้นที่ใกล้เคียง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ดูแลสภาพรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กอาบออลูมิเนียมและสังกะสี) ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รั้วโดยรอบโครงการ - ต้นไม้ที่ใช้ตรวจสอบ - ความสมบูรณ์ของรั้ว - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พันธ์ภรณ์ นิมจินดา.....
(นางพชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญญพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) การปรับแสงแดด อาคาร ของ โครงงการ มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น มีความสูง 22.90 เมตร จำนวน 1 อาคาร</p>	<p>- อาคารของโครงการมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 7 ชั้น มีความสูง 22.90 เมตร วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับชั้นคาบที่ ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดของอาคารจะเกิดจากทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ จะอ่อนไปทางทิศเหนือ ดังนั้นเงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันของแสงที่ตกกระทบ อาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในช่วงเช้า-สาย (07.00-10.00 น.) เงาของอาคารจะทอดไปทางทิศตะวันตกก่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น โดยความยาวของเงาจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับช่วงบ่าย-เย็น (13.00-18.00 น.) เงาของอาคารจะทับพื้นที่ ทางทิศตะวันออกก่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะและที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น และจากการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ</p>	<p>1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาทันที</p> <p>2. จัดให้มีมาตรการลดเสียงความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำการแจ้งผู้พักอาศัย/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับระหว่างผู้ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลง เจ้าของโครงการ โดยมิกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีการร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจ สอบพื้นที่ หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีการที่ไม่สามารถใกล้เคียงทุกวัน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่พิกัดเดียวกันข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน - ผู้ที่มีข้อขัดข้อง - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอสที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พุดจิกายน 2557
OFFICE: 02-010-0000, 02-010-0001

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดจิกายน 2557

รายงานแสดงผลกระทบบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การรบกวนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	ของผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการพบว่าไม่มีความกังวลต่อการรบกวนสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เนื่องจากงานเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาน้อยๆ จึงคาดว่า จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0) ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง โครงการแต่อย่างใด	3. ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะใดกรณี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ
3) การรบกวนสิ่งแวดล้อม	- การประเมินผลกระทบจากการรบกวนทั้งทิศทางลมของโครงการต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงนั้น ที่ปรึกษาได้ประเมินทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่เมืองพญาไทโดยใช้ข้อมูลตามสถิติข้อมูลภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (ระหว่างปี 2526- 2555) ของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามทิศทางลมในช่วงเดือนต่างๆ ดังนี้ (1) ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดผ่านมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยจะพัดผ่านที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่นมายังพื้นที่โครงการแล้ว กระแสลมจึงจะพัดผ่านไปยังถนนสาธารณะประโยชน์มีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.89-5.80 นอต	1. ออกแบบอาคารโครงการให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุด ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก 2. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกกบดบังทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการโดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี 3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะใดกรณี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 4. จัดให้มีกล้องรับความถี่เห็นติดตั้งไว้ที่บ่อขยะเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหโดยเร่งด่วน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีการร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้โทรมาช่วยไกลเกลี่ยทุกวัน สถานที่ตั้งตรวจสอบ - ผู้ที่พ้องอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ..... พิชัยสินธุ์ นิมจินดา.....
(นางพิชญสินธุ์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *Pa At*.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส ใกล้เคียง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระท่อสิ่งแวดล่อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล่อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล่อม
โครงการ เดอะ คอเนอร์ ลอดจ้ (The Corner Lodge) ซอยพ้พทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่ก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล่อม และคุณค่าง่ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล่อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล่อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล่อม
<p>3) การบดบังท้ตทางลม (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล่อมที่สำคัญ</p> <p>(2) ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมา จากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะพัดผ่าน ถนนสาธารณะประโยชน์มายังพื้นที่โครงการไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วกระแสลมจึงจะพัดผ่านไปยัง ที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่นมายังพื้นที่โครงการแล้ว กระแสลมจึงจะพัดผ่านไปยังถนนสาธารณะประโยชน์ มีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.80-6.50 นอต</p> <p>(3) ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมา จากทางด้านทิศเหนือ โดยจะพัดผ่านร้านอาหารตา เพชรมายังพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้แล้วกระแสลม จึงจะพัดผ่านไปยังทวารนเฮาส์มีความเร็วลมเฉลี่ย 4.5 นอต</p> <p>ทั้งนี้ ในการดำเนินการระยะก่อสร้างและระยะ ดำเนินการ เมื่อขึ้นโครงสร้างของอาคารแล้ว จะทำให้ บดบังทิศทางการลมของทวารนเฮาส์ที่อยู่ห่างจาก</p>		<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล่อม</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรืองร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่ง เปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....
(นางพ้พชรินทร์ นิมจินตา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล่อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส/โกลบอลคอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การรบกวนทัศนียภาพ(ต่อ)	โครงการ 89 เมตร ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน กุมภาพันธ์ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ และจะทำให้ใบตองที่ติดทางลม ของบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เนื่องจาก ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และ จะทำให้ใบตองที่ติดทางลมของทางบ้านเรือนที่ติด ของโครงการจากอิทธิพลของลมทางด้านเหนือของ โครงการ แต่อย่างไรก็ตามในบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโดยรอบได้รับอิทธิพลของลมบก และลม ทะเลทำให้ผลกระทบจากการรบกวนทัศนียภาพไม่ส่งผล กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ โครงการมากนัก ดังนั้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบ ด้านลบในระดัต่ำ (-1) ต่อชุมชนข้างเคียงโครงการ		

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ *ท้าวสมภพ งามน้อย*
(นางพัชรินทร์ นิมจินตา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557


ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557
STB CONSULTING GROUP CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพททยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 การประเมินผลกระทบทาง สุขภาพ</p> <p>1) พื้นที่ก่อสร้าง (1) ด้านสุขภาพกาย - โรคระบบทางเดินหายใจ</p>	<p>- ในระยะการก่อสร้างมีกิจกรรมหลายอย่างที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างเข้ามาจากเครื่องจักร ที่ใช้ในกิจกรรม การสูดดมกลิ่นของสารเคมีที่ใช้ใน การก่อสร้าง เช่น สีทินเนอร์ นํ้ายาล้างทำความสะอาด สะเก็ดต่างๆ รวมถึงการทำงานในบริเวณที่เป็น พื้นที่อับชื้นเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพกาย โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบ ทางเดินหายใจ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย โครงการ จึงกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบดังกล่าว ให้ผู้รับเหมาและเจ้าของ โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. จัดเตรียมหมวกกันฝูและออกซิเจนกับคนงานก่อสร้าง 2. มีพรหมนำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง วันละ 2 ครั้ง หรือตามสภาพภูมิอากาศ 3. จัดทำรั้วสังกะสีรอบๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบัง ภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง 4. ติดตั้งผ้าใบที่ 2 ชั้นรอบแต่อาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึง ชั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยัง พื้นที่ข้างเคียง 5. ในกรการก่อสร้างที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เปลือยให้ปิดหรือ คลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มีมิติชิด 6. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะให้จัดทำในพื้นที่ ที่คลุมผ้าใบหรือในท้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน 7. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออก ให้ปราศจาก เศษดินทรายตกค้างตลอดระยะก่อสร้าง 8. เศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องไม่มีการกองทิ้งไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ตรวจสอบสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ คนงานก่อสร้าง ตลอดระยะก่อสร้าง โครงการ สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่ก่อสร้าง ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของคนงานก่อสร้าง ความเป็นมาตรฐานตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 2. อบรมชี้แจงคนงานเกี่ยวกับมาตรการ รักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และคนงานให้เข้าใจตรงกันถึงสาเหตุ และมาตรการป้องกันและแก้ไข สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - มาตรการรักษาความปลอดภัย</p>


ลงชื่อ *สมิณดา*
(นางพัชรินทร์ นิมิจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ *สมิณดา*
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอลคอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพที่ย่าได้ 10 ตำบลหนองบัวรี อําเภอปางมะผ้า จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ไรระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)		9. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น 10. เลือกใช้สารเคมีที่มีกลิ่นไม่รุนแรง 11. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 12. ไม่ให้คนงานทำงานบริเวณที่ปิดทับหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน	ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ
- ไรระบบทางเดินอาหาร	- พฤติกรรมของคนงานในระยะก่อสร้างโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารและอาจมีผลต่อสุขภาพของคนงานเนื่อง จากการผลิต คีมีน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดการรับประทานอาหาร อากิ เช่น รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และการจัดหาน้ำห้องส้วมไม่ถูกสุขลักษณะ จำเป็นต้องให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม 3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น 4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอและ กำจัดให้ทันตามดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ 5. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	

ลงชื่อ.....  นิมิตจินต
(นางพัชรินทร์ นิมิตจินต)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... 
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ - ไรศิวหนึ่ง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- สาเหตุที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี เช่น ผงปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง การสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการอับชื้น เป็นระยะเวลานาน เพื่อลดสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าวทางโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. จัดให้มีผ้าปิดครอบแต่ละอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ที่ฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>2. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีปิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสผงปูนซีเมนต์หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</p> <p>3. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4. ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงาน ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและตากให้แห้ง ก่อนนำไปใส่</p> <p>5. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด เป็นต้นจัดให้มีผ้าไปโดยรอบแต่ละอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ ฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p>		

ลงชื่อ..... *พริษฐ์*.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินตา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *[Signature]*.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอสทีเอสเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557
 SPS ENGINEERING CO., LTD.

รายงานแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค</p> <p>- ผลกระทบต่อสุขภาพ ที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค อาจเกิดจากสาเหตุที่ถูกแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกัด เช่น โรคไข้เลือดออก การสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วย หรือเป็นพาหะนำโรค เช่นโรคไข้หวัดนก โรคท้องเสีย หรือกระทั่งการมีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ</p> <p>- สัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิเชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อราที่มาจากแมลงสาบ แมลงวัน เจ้าของโครงการต้องมีการจัดการและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> <p>- ได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู โรคเท้าช้าง เป็นต้น โรคเหล่านี้พบบ่อยร่วมกับผู้ติดเชื้อ เช่น โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ บี ซี</p>	<p>1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง หรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ</p> <p>2. จัดให้มีร่องรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอและดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือ แมลงสาบ ระบาด</p> <p>3. หากไม่ใช้ขังคอกน้ำ กระจก หรือภาชนะอื่นที่อาจเก็บ ขังน้ำให้คว่ำหรือใส่ถุงเพื่อไม่ให้น้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่ประจำ</p> <p>5. ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>6. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยบุคคล</p> <p>7. พังมรดกต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ</p> <p>8. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขอนามัย</p> <p>9. ดื่มน้ำ และใช้น้ำสะอาด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

ลงชื่อ.....
(นางพชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยุทียาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (ต่อ)</p>		<p>10. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงสาบ แมลงวัน หนู ตลอดจนห้องน้ำห้องส้วมคนงาน</p> <p>11. ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด ไรคิวไมโรค เป็นต้น</p> <p>12. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ</p> <p>13. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)</p> <p>14. ถ้าหากความสะอาดของพื้นที่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและตากให้แห้ง ก่อนนำไปใส่</p> <p>15. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยบุคคล</p> <p>16. จัดระบบสาธารณสุขโรค-สาธารณสุขการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบาย น้ำเสียจากส้วม ถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>17. อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง</p> <p>18. ไม่ใช่ของมีคมร่วมกับผู้อื่น</p>	

ลงชื่อ..... พ.ดิเรก นิมจิเตต
 (นางพัชรินทร์ นิมจินตา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤตจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทรศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจําบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พฤตจิกายน 2557




รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> 1. อุบัติเหตุต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างชำรุด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนที่จะทำการก่อสร้างโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมามาเข้าไปแจ้งบ้านพักอาศัยบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องทำแผงตาข่ายกันรอบอาคารโดยใช้โครงเหล็กซึ่งด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น 3. ทุก 2-3 ชั้นต้องแขวนมุ้งกันและซึ่งตาข่ายรอบ เพื่อใช้ในการทำผนังภายนอกคนงานที่ทำงานก่อสร้าง 4. บริเวณทางเข้า-ออกต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย 5. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 6. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้ทั่วถึงคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตาปริ๊นท์ หน้ากากกันฝุ่นและรองเท้า ปักเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 	

ลงชื่อ..... *นางพชรินทร์ นิมจินดา*
(นางพชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *นายเบญจพล อินทร์ศรี*
(นายเบญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด




รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพิทยายใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- อุบัติเหตุต่างๆ (ต่อ)</p>		<p>7. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย แก่หัวหน้าคนงานหรือเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>8. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>9. ออกกฎให้คนงานดับไฟให้สนิทหลังสูบบุหรี่หรือหลังจากเกี่ยวข้องกับไฟ</p> <p>10. จัดห้องปฐมพยาบาล โดยให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง พร้อมรถรับส่ง ผู้ป่วยบาดเจ็บ</p> <p>11. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>12. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของคณาอย่างเข้มงวด</p> <p>13. การก่อสร้างทุกชั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรม และปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง</p>	

ลงชื่อ..... **พ.วิเศษ นิลสินธุ**.....
(นางพชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... **พ.วิเศษ นิลสินธุ**.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพัทธยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุต่างๆ (ต่อ)		<p>14. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่คาดว่า จะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่มีสารไวไฟ</p> <p>15. ปฏิบัติตามในการกำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้ทางโครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมามาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>16. จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและอาคารภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ</p> <p>17. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือมรณธรับส่งผู้บาดเจ็บ</p> <p>18. ท้ามติดตั้ง กองเครื่องมือหรือชิ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้รับเหมามาดึงจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถดังกล่าว ภายในเขตที่ดินดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>19. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	

ลงชื่อ พริษฐ์ศกร นิมจิณดา
(นางพริษฐ์ศกร นิมจิณดา)
เจ้าของโครงการ
พฤษภาคม 2557


ลงชื่อ พริษฐ์ศกร นิมจิณดา
(นายเบญจพล อินทร์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤษภาคม 2557
Sang Chuan Construction Co., Ltd.

รายงานแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพที่ยาได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความเครียด ความวิตกกังวล	- ผลกระทบต่อสุขภาพด้านสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว สاءเหตุอาจมาจาก รู้สึกไม่ปลอดภัยจากกิจกรรมการก่อสร้างในบริเวณข้างเคียง จากคนงานก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง การที่มีกิจกรรมที่เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อน การได้รับกลิ่นรบกวนจากท่อ น้ำ ห้องส้วม ภายในบ้านพักคนงาน รวมไปถึงสาเหตุที่เกิดจากความเครียดจากการทำงานและความแออัดในบ้านพัก คนงานเอง ดังนั้นการกำหนดให้มีมาตรการลดผลกระทบจะทำให้สามารถลดด้านสุขภาพจิต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่โครงการรวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะก่อสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 3. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมซึ่งอาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบได้ทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้าง 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 5. กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันความขัดแย้ง 	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ผู้พักอาศัยข้างเคียง โครงการ	- ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างจากข้อมูลสถิติผู้ป่วยของโรงพยาบาลบางละมุง พบว่ามีผู้ป่วย 4 อันดับแรก คือ 1) โรคระบบหัวใจ 2) โรคระบบหมุนเวียนเลือด 3) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมแทบอลิซึม 4) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากอาหารการกิน พฤติกรรมการบริโภค พันธุกรรม และส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างโครงการส่วนใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง รบกวน ความสั่นสะเทือน และการรบกวนกลิ่นของวัสดุก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านร่างกายรวมถึงทางด้านจิตใจก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที สถานที่ตรวจสอบ - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ความเป็นมาตรฐานตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำเอกสารดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้ออกแบบงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา อื่นๆ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ลงชื่อ.....
(นางพัชรีนทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอลคอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำค้าย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบึงแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบบึงแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ด้านกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>เมื่อพื้ที่ขุดตั้งอยู่ทางชายฝั่ง ตะวันออกของประเทศ ประมาณละติจูดที่ 13 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101 องศา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 147 กิโลเมตร มีพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมด 208.10 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นดิน (รวมเกาะสำมา) 53.44 ตารางกิโลเมตร และ พื้นน้ำ 154.66 ตารางกิโลเมตร</p>	<p>- การก่อสร้างโครงการไม่มีการปรับความลาดชันของพื้นที่จนทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจะมีเพียงการปรับความลาดชันเพื่อการระบายน้ำเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงจากที่ดินว่างเปล่าการไถใช้ประโยชน์เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทให้เช่า อาจจะมีผลให้สภาพของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ลักษณะกิจกรรมยังมีความสอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นที่พื้ที่อาศัยทั้งในลักษณะ อพาร์ทเมนท์ แต่ทั้งนี้ทางโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูทันสมัยกลมกลืนกับอาคาร บริเวณโดยรอบของโครงการ นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ อย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น และความสวยงาม โดยการจัดภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่สีเขียวของโครงการทำให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็นในพื้นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการ และชุมชนข้างเคียงแต่อย่างใด</p>	<p>1. เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จจะมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบ และทางโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย</p> <p>2. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้</p> <p>3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคารและบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>4. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบบึงแวดล้อม</p> <p>1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>- รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพรั้วรอบพื้นที่โครงการ - สภาพผิวในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p>2. ตรวจสอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว - สภาพผิวในการตรวจสอบ - บริเวณพื้นที่สีเขียว - ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พ. น. ส. ก. น......
(นางพัชรีรินทร์ นิมลจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... พ. น. ส. ก. น......
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอสที เทคโนโลยี จำกัด
SSEF Technology (Thailand) Co., Ltd.
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย	- เมื่อเปิดดำเนินการมีเพียงกิจกรรมเพื่ออยู่อาศัย และพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมเปิดหน้าดิน การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด พร้อมทั้งโครงการได้จัดมีการจัดภูมิสถาปัตย์การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินในพื้นที่โครงการบริเวณโดยรอบ อาคารรวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งจะช่วยกักน้ำหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งการจัดการควบคุมการระบายน้ำภายในโครงการ ไม่ให้เกิดขวางและความควบคุมอัตราการระบายน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ในระยะดำเนินการ คาดว่า จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการชะล้างพังทลาย ด้านบวกในระดับต่ำ (+1)	1. จัดสวน ปลูกต้นไม้ ที่เป็นพืชคลุมดิน 2. ดูแลรักษาสวนหย่อมและต้นไม้ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ 3. จัดให้มีกล่องรับความเค็ดเห็นติดตั้งไว้ที่ บ่อขยะเพื่อรับ เรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาทันทีโดยเร่งด่วน	1. ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ เป็นประจำ สถานที่ตรวจสอบ - บริเวณพื้นที่สีเขียว ตั้งพื้นที่ตรวจสอบ - ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของ พรรณไม้ที่ปลูก ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรีจันทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีแอล โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะห้าปีแรก (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) ผู้คนละออง</p>	<p>- เมื่อมีโครงการเกิดขึ้น ผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้น จะมาจากกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอกโครงการ ก่อให้เกิดมลสารที่สำคัญ คือ ผู้คนละออง และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เนื่องจากบริเวณโครงการจะมีการปลูกต้นไม้ปิดคลุมหน้าดิน และปลูกต้นไม้ ไม่มีพื้นดินเปิดโล่งที่จะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ส่วนภายนอกโครงการ อาจมีฝุ่นได้บ้าง เนื่องจากอาคารโครงการอยู่ใกล้ถนน ดังนั้น โครงการจึงได้ปลูกไม้ยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติ เพื่อลดและดูดซับปริมาณ มลสารที่เกิดขึ้น จากถนนทำให้มีการฟุ้งกระจายของผู้คนละอองในปริมาณที่น้อยมาก จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>1. ไม่ติดเครื่องย่นที่ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ในสภาพดีเสมอ</p> <p>3. ดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพในการดักจับมลพิษและฝุ่นละออง</p> <p>4. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการโครงการใช้บริการขนส่งมวลชน สาธารณะ เพื่อลดปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>5. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที</p>	<p>1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณความเร็วที่อยู่ในสภาพดี สถานที่ตรวจสอบ - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณความเร็ว ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์สำรวจความเร็ว สถานที่ตรวจสอบ - บริเวณพื้นที่สีเขียว ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณความเร็ว ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญจุด อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซิลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษจากยานพาหนะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 1) ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ในที่จอดรถยนต์ 1) CO - ค่าประเมิน = 0.08203 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.1108 มก./ลบ.ม. - รวม CO ทั้งหมด = 1.1928 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 34.20 มก./ลบ.ม. 2) HC - ค่าประเมิน = 0.01542 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.7227 มก./ลบ.ม. - รวม HC ทั้งหมด = 1.7381 มก./ลบ.ม. - ไม่มีค่ามาตรฐาน 3) NO _x - ค่าประเมิน = 0.00296 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0192 มก./ลบ.ม. - รวม NO _x ทั้งหมด = 0.0221 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.		

ลงชื่อ..... พิชัยสิทธิ์ นิ่มจินดา
 (นางพิชญสิทธิ์ นิ่มจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... /h/ At
 (นายเบญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอสพีเอส ใกล้เคียง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพัตยไต้ 10 ตำบลหนองบือรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษจากยานพาหนะ (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 4) SO _x - ค่าประเมิน = 0.00025 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0065 มก./ลบ.ม. - รวม SO _x ทั้งหมด = 0.0067 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 5) TSP - ค่าประเมิน = 0.00013 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.158 มก./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.1581 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 6) PM ₁₀ - ค่าประเมิน = 0.0000067 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0750 มก./ลบ.ม. - รวม PM ₁₀ ทั้งหมด = 0.0750 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม.		

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส ใกล้เคียง จำกัด
พุดจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพทียาได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 ในถาวร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษจากยานพาหนะ (ต่อ)	2) การคำนวณหาปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนของ ต้นไม้ การดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ของต้นไม้ที่โครงการ ได้ออกแบบไว้ คิดเป็น 20.36 ton/วัน ในขณะที่ โครงการ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกสู่ บรรยากาศ 0.085 ton/วัน จะเห็นว่าอัตราการดูดซับ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของต้นไม้สามารถดูดซับได้ มากกว่าอัตราการปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อโครงการ และชุมชน ข้างเคียงแต่อย่างใด		

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพท์ไฮใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียง	<p>เนื่องจากโครงการเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัย ดังนั้นระดับเสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน จึงไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ สำหรับเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงจะเป็นเสียงจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยในโครงการในช่วงการเข้า-ออกโครงการ ซึ่งการขับรถเข้า-ออกโครงการจะมีการจำกัดความเร็ว และจะกำหนดให้มีการทำเส้นนูน เพื่อชะลอความเร็วของรถบนถนนในโครงการและลดเสียงจากการเคลื่อนผ่านของรถยนต์ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดเสียงดัง ดังนั้นระดับเสียงจากการจราจรภายในพื้นที่โครงการเมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการที่มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ที่เมื่อจอดรถ 3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพที่อยู่เสมอเพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ได้ อยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 5. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางวิ่งภายในโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน 	-

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดจิกายม 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล-คอนซัลติง จำกัด
พุดจิกายม 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ความเสี่ยงอื่น	<p>ผลกระทบตามภูมิภาครวมถึงผลกระทบ</p> <p>- ในระยะดำเนินการ เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการ คือเพื่อการอยู่อาศัย แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้มาใช้บริการในโครงการ จะเกิดความผิดปกติจากความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร อย่างไรก็ตามในการดำเนินการโครงการควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจึงมีผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนน้อยมาก กิจกรรมดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>- ความรวดเร็วของการใช้รถในพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและลดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสั่นของรถยนต์ให้ลดน้อยลงไป</p>	<p>1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ใน และสั่นบนลดความเร็วให้อยู่ใน สภาพดี</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>- สภาพป้ายจำกัดความเร็วและ สั่นบนลดความเร็ว</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>
1.6 แผ่นดินไหว	<p>- เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับ น้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และ พื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 พบว่า พื้นที่โครงการซึ่งมีได้ อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ดังนั้น โครงการจึงไม่เข้าข่ายต้องออกแบบอาคารเพื่อรองรับ การเกิดแผ่นดินไหวค่าที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>		

ลงชื่อ..... พ. ธีระเกียรติ
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอลคอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ	<p>ผลกระทบที่สำคัญ</p> <p>- แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเมืองพญา มีคลองจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองนกกาง คลองนาเกลือ และคลองพญาไต้ จากการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการฯ ในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติแต่อย่างใด ดังนั้นการดำเนินการในระหว่างการก่อสร้างและระยะดำเนินการดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบ(0) ต่อทรัพยากรน้ำผิวดินแต่อย่างใด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นถังตกถังซึม ระบบถังสำเร็จรูปแบบเติมอากาศของโครงการเพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภทข ใหม่มากว่า 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของเมืองพญา 2. จัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนออกจากส่วนถังตกตะกอนเมื่อเต็ม 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ระบบตลอดระยะดำเนินการ 4. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในระบบบำบัดทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 5. ติดเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่าบริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย สถานที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง <ul style="list-style-type: none"> - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ความเป็นกรดและต่าง (PH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ทีเคเอ็น (TKN) <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ และจัดทำรายงาน

ลงชื่อ..... พ.ศ. ๒๕๖๓
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดศิจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส/โกลบอลคอนสตรัคชั่น จำกัด
SPP CONSULTING ENGINEERING CO., LTD.
พุดศิจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)		6. กำหนดวันและเวลาในการปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียรวมให้กับผู้มาใช้บริการทราบทุกครั้ง อย่างน้อย 3 วัน ก่อนการปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ที่จอดรถยนต์ และทางรถวิ่งบริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม 7. ปิดฝาบ่อที่เมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้มาใช้ บริการ และยานพาหนะ 8. ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ เป็นประจำทุกวัน	ติดตามตรวจสอบผลกระทบ ติดตามตรวจสอบพนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีและเมือง พญาไท 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 2. ดำเนินการจัดเก็บสถิติข้อมูลและ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ ผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และ ขอมูลการจัดทำบันทึกการรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 สถานที่ตรวจสอบ - ระบบบำบัดน้ำเสีย

ลงชื่อ..... นิมจิณดา
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายบุญพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจำบริษัท เอสทีเอสโกลบอลคอนซัลติง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)			<p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการชำรุดของระบบสุขาภิบาล - ความถี่ในการตรวจสอบ - บันทึกสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบ พต.1 ทุกวัน และจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน ตามแบบ พต.2 และเสนอรายงานต่อเมืองพัทยาภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... *นางสินดา*.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พตจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *พัช*.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอลคอนสตรัคชั่น จำกัด
พตจิกายน 2557 

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไทได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ด้านชีวภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพบก</p>	<p>- จากสภาพปัจจุบันในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ โครงการเป็นที่พักอาศัย ร้านค้า อพาร์ทเมนท์ ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่าของ บุคคลอื่น จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ หรือควรรักษาการอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยา ทางบกประเภทสัตว์หายาก หรือพืชพรรณทาง ธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในเขตชุมชน พบเพียง ต้นไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติ และต้นไม้ที่ปลูกประดับ ไว้ตามบริเวณต่างๆ ประกอบกับพื้นที่โครงการ และ พื้นที่ใกล้เคียงได้เปลี่ยนเป็นระบบนิเวศชุมชนและเมือง ไปแล้วโดยสิ้นเชิงจึงไม่พบทรัพยากรชีวภาพบก ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่อย่างใด ดังนั้นกิจกรรมของ การพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ ดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>1. โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากรธรรมชาติบนบกต่อ ชุมชนข้างเคียงที่อยู่โดยรอบ โดยจะดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบก</p>	

ลงชื่อ.....นางจิรฉัตร นิมจินดา.....
(นางพิจรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดศิกิยาม 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจักษ์บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พุดศิกิยาม 2557 Global Consulting Co., Ltd.

รายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพทียาได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะห้าปีแรก (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำบริเวณใกล้เคียงโครงการ ไม่พบว่ามีแหล่งน้ำผิวดินที่มีใช้ทะเล ส่วนทะเลในบริเวณ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทะเลอ่าวไทย บริเวณ หาดพัทยา ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ ได้แก่ ปูลม ปลา หอย เป็นต้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านการ อนุรักษ์แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ทงโครงการได้จัดให้ มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ในระยะก่อสร้างและ ดำเนินการ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบ (0)	1. โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากรธรรมชาติในน้ำต่อ ชุมชนข้างเคียงที่อยู่โดยรอบ โดยจะดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณภาพการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	-

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤษภาคม 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญจพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซิลต์ติ้ง จำกัด
พฤษภาคม 2557



รายการแสดงผลการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการใช้ประโยชน์ของผืนดิน และคู่มือต่างๆ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคู่มือต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของผืนดิน 3.1 การใช้น้ำ</p>	<p>- เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีความต้องการความ ต้องการใช้น้ำทั้งโครงการเท่ากับ 40.67 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 1.69 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่ขัดแย้งการใช้ น้ำสูงสุดคิดเป็น 3.80 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดที่ 2.25 เท่าของปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย)โครงการได้จัดเตรียมน้ำ สำรองไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งถังเก็บน้ำใต้ดินเป็นถัง เก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ถึง พร้อมฝา บริการ 2 ฝว/ถัง ความจุรวม 96 ลูกบาศก์เมตร ใช้วัสดุ แบบกันซึมและทากาวภายนอกด้วย Cementitious Waterproofing Membrane สำหรับภายในใช้ Liquid Epoxy หรือ Acrylic Non Toxic ตามมาตรฐานของการประสานปูนส่วนภูมิภาค เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน สามารถสำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อย กว่าตามที่เสนอในรายงานตลอดไป</p> <p>2. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำ และระบบเส้นท่อประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทบทวนว่ามีมาตรการให้รับแก้ไข ทั่วพื้นที่ป้องกันการสูญเสีย</p> <p>4. สำหรับความเพียงพอของปริมาณสำรองน้ำใช้ในโครงการ พบว่า โครงการได้จัดรวบรวมสำรองน้ำโดยการจัดเตรียม ถังเก็บน้ำใต้ดินไว้จำนวน 1 ถึง ความจุ 96 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 6 ถึง ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 1 ถึง พร้อมฝาบริการ 2 ฝว/ถัง ความจุ 96 ลูกบาศก์เมตร ใช้วัสดุแบบกันซึมและทากาวภายนอก ด้วย Cementitious Waterproofing Membrane สำหรับภายในใช้ Liquid Epoxy หรือ Acrylic Non Toxic ตามมาตรฐานของการประสานปูนส่วนภูมิภาค เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน สามารถสำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อย กว่าตามที่เสนอในรายงานตลอดไป</p> <p>2. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำ และระบบเส้นท่อประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทบทวนว่ามีมาตรการให้รับแก้ไข ทั่วพื้นที่ป้องกันการสูญเสีย</p> <p>4. สำหรับความเพียงพอของปริมาณสำรองน้ำใช้ในโครงการ พบว่า โครงการได้จัดรวบรวมสำรองน้ำโดยการจัดเตรียม ถังเก็บน้ำใต้ดินไว้จำนวน 1 ถึง ความจุ 96 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 6 ถึง ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>1. ตรวจสอบรายวันของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำ หากพบให้รีบแก้ไข โดยทันที</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบท่อจ่ายน้ำ - พื้นที่ที่ใช้ตรวจสอบ - ประสิทธิภาพของระบบน้ำใช้และ การรั่วซึม <p>ความเป็นไปตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง <p>ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การ ปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถึงของ ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้น ดาดฟ้า หากพบให้มีการปนเปื้อน ต้องล้างทำความสะอาดทันที</p>

ลงชื่อ..... พ.อ.ดร. นิมจิณดา.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจิณดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายบุญพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส.ที.เอส. โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
 2557
 บริษัท เอส.ที.เอส. โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพพิทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	ผลิตจากวัสดุ Elixir (อีลิเชอร์) ที่มีคุณสมบัติยับยั้งแสงยูวี (UV) ไม่สามารถทะลุผ่านมาได้ ทำให้ปลอดภัยไร้ตะไคร่เพราะตะไคร่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เหมาะกับการติดตั้งในบริเวณกลางแจ้ง ตากผ้า หรือบริเวณที่โดนแสงแดดเสมอ อีกทั้งยังเป็น Food Grade สามารถบรรจุน้ำดื่มได้ และผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) โครงการมีการสำรองน้ำ ทั้งสิ้น 126 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำสำรองที่โครงการจัดเตรียมไว้สามารถสำรองน้ำเพื่อสำรองบริโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอคว่าไม่เกิดผลกระทบต่อ (0) แต่อย่างใด	<p>5. จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร ซึ่งทำหน้าที่สูบน้ำจ่ายน้ำโดยไม่มีน้ำเข้ามาจากท่อประปาโดยตรงและความคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลาซึ่งกำหนดเวลาการสูบน้ำในระยะเวลา 01.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกระยะเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เตียงมีการใช้น้ำ</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี</p> <p>7. ในกาารออกแบบเปลือกใช้สุญญากาศที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ฝักบัว ประหยัดน้ำ ชักโครกประหยัดน้ำ และหัวฉีดประหยัดน้ำ</p> <p>8. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>9. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดแห้งซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง</p> <p>10. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถึงกับน้ำใต้ดินและชั้นบาดาลฟ้า - ดัชนีตรวจสอบปริมาณเป็นอน - สี (Colour), Pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความขุ่น (Turbidity), NTU - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ปริมาณเหล็กทั้งหมด - ความกระด้างของน้ำ - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) - อีโคไล (E.coli) <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 เดือน/ครั้ง <p>ตลอดระยะดำเนินการ</p>

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายบุญพล อินทร์ศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจําบริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนซัลติง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557

 SPS GLOBAL CONSULTANT CO., LTD.

รายการแสดงผลการขอรับต่อสิ่งแวดล้อมที่ล้ำค่า มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการขอรับต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยุทธรณ์ได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจ่ายน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินให้อยู่ในระยะเวลาที่มีการใช้น้ำของชุมชนน้อย (ระยะเวลา 01.00 น.-05.00 น.) เพื่อลดปัญหาการลดแรงดันของท่อน้ำประปาของการประปาในระยะเวลาที่มีการใช้น้ำมาก (6.00 น.-20.00 น.)</p> <p>12. น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้รดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>13. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ครึ่งละ 1 ถัง จนกว่าจะครบตามจำนวนถังเก็บน้ำสำรองจะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมดเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้</p> <p>14. จัดทำคู่มือประหยัคน้ำประจำห้องพักอาศัยทุกห้อง</p> <p>15. จัดตั้งน้ำประปาจากถ่าน้ำประปาของเอกชนมาบริการในระยะแรกตั้งต้นน้ำประปาอ่อนในบางขณะ</p> <p>16. จัดให้มีบริการ 2 ฝ่าย/ถึง เพื่อสามารถเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองที่สะดวกและปลอดภัย</p> <p>17. แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนปฏิบัติงานการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง</p> <p>18. ดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>	<p>3. ดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองโดยให้บริการ</p> <p>สถานที่ตรวจตรวจสอบ</p> <p>- ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>- ความสะอาดของถังเก็บน้ำ</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พ.เชษฐา นอนนท
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทร์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พุดฉิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพืษยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	<p>โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียถังสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Contact aeration activate sludge system) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 35 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 238.86 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ทั้งนี้ ทางโครงการมีได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดๆ ของโครงการ เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย และประชาชนใกล้เคียงโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด มีถังตกไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียถังสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Contact aeration activate sludge system) ของโครงการเพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของเมืองพืษยาต่อไป</p> <p>2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากถังตกตะกอนเมื่อเต็ม</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและถังตกไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตัดไขมันออกจากบ่อตกไขมันทุกวัน เมื่อตัดไขมันแล้วให้พนักงานนำไปใส่ในถังภาคที่มีพิษอยู่แล้วนำไปตากให้แห้ง ไม่มีการกำจัดกลิ่นจากไขมันจะใช้วัสดุดูดซับกลิ่น เช่น ถ่านฟอสฟอรัสหรือถ่านจากกะลามะพร้าว เมื่อแห้งแล้วให้นำมากระดาดาชิมชูพร้อมไขมันแห้งใส่ลงไปลงในถังตกไขมันไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ พร้อมจดบันทึกปริมาณกากไขมันเพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพืษยามาขับไปกำจัดต่อไป</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>สถานที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN)

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของบริษัท นิมจินดา
พุดจิกายม 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พุดจิกายม 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไทได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>5. จัดให้มีเตอรี่ปูไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเฉพาะแยกจากรบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได้และให้ความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่าง เข้าใจโดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่ออยู่ประจำในกรณีเครื่อง และบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>7. ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปกติตลอดเวลา</p> <p>8. ติดเซ็นเซอร์ ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณ โดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้าย ถาวรแจ้งว่าบริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพ การทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย และรายงานผลต่อสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม และเมืองพัทยา</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง</p> <p>- สภาพการชำระของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดระยะดำเนินการ</p>

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายบุญพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอสพีเอส เทคโนโลยี จำกัด
 255 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ล่าช้า มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>9. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบและดูแลระบบได้อย่าง ถูกต้องและนำทั้งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง</p> <p>10. มีการดูแลบำรุงรักษาขบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็ค อุปกรณ์ในระบบบำบัดเสียรายเดือนเพื่อตรวจสภาพการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ผู้ดูแล ระบบจะได้สามารถป้องกันอุปกรณ์เสียหายหรือซ่อมบำรุง ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนาน และเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีเทคนิกวัน</p>	<p>3. ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอนที่อธิบาย นำารอบโครงการและบ่อตกมูลฝอย จุดเชื่อมต่อของโครงการ สถานที่ที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพัก และท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อตกมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อที่ตรวจสอบ - เศษมูลฝอย - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง <p>ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... *พิชญ์สินธุ์ หันใจสินธุ์*.....
(นางพิชญ์สินธุ์ หันใจสินธุ์)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *ks / Sut*.....
(นายบุญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด



พฤศจิกายน 2557
บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
SPS GLOBAL CONSTRUCTION CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)</p> <p>ก. ประเมินผลกระทบจาก ก๊าซมีเทน (CH₄) ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน</p>	<p>- ทางโครงการจัดให้มีบ่อย่อยหมักสำหรับกำจัดมีเทน (CH₄) ที่เกิดขึ้นในสภาวะไร้ออกซิเจน จากระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณก๊าซมีเทน (CH₄) ที่เกิดขึ้นประมาณ 190.297 กรัมมีเทน/วัน จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในการกำจัด มีเทน 5 ตารางเมตร ค่ากำจัดมีเทน 45 กรัมมีเทน/ ตารางเมตร</p>	<p>มาตรการแก้ไขผลกระทบจากก๊าซมีเทน (CH₄)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลุกต้นไม้นั้นในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นและดูแลรักษาต้นไม้นั้นโครงการให้มีสภาพที่อยู่เสมอ เพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมภายในโครงการ 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอในการกำจัดมีเทน 3. ติดตั้งป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณพื้นที่กำจัดมีเทน โดยให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปได้เท่านั้น 4. ดูแลและตรวจเช็คบ่อน้ำสำหรับกำจัดก๊าซมีเทน (CH₄) ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีกลิ่นเสียหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบบ่อน้ำที่กำจัดมีเทน - บ่อน้ำที่กำจัดมีเทน - สัญญาจ้างผู้ตรวจสอบ - สภาพการชำรุดของบ่อน้ำที่กำจัดมีเทน - ความถี่ในการตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง - ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ
<p>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</p>	<p>- ระบบระบายน้ำของโครงการมีพื้นที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และระบายน้ำฝนดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยระบายเข้าสู่ระบบระบายน้ำของสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการ โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP) รองรับปริมาณน้ำฝนจากอาคารและบริเวณอาคาร และใช้ร่องระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำฝนจากบริเวณอาคารก่อนจะปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะนอกจากนี้โครงการต้องมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ</p>	<p>มาตรการป้องกัน</p> <p>และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบบ่อน้ำที่กำจัดมีเทน - บ่อน้ำที่กำจัดมีเทน - สัญญาจ้างผู้ตรวจสอบ - สภาพการชำรุดของบ่อน้ำที่กำจัดมีเทน - ความถี่ในการตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง - ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....นางพัชรินทร์ นิมจิณตา.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจิณตา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557


ลงชื่อ...../s/ A.....
 (นายบุญพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2557
 พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>- ได้ตามที่ออกแบบไว้ และหากพบว่า มีการอุดตันหรือมีการสะสมของดินตะกอนหรือเศษวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำให้ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาด และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องสูบน้ำและระบบท่อต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงคาดว่ากาพัฒนาโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักน้ำ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ</p> <p>6. ถ้าท่อระบายน้ำอุดตัน ให้รีบแจ้งทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนออกทันที</p> <p>7. หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที</p> <p>8. จัดให้มีมาตรการป้องกัน การเผ่าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมหากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องภายในโครงการทราบและประชุมทีมพนักงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ดัชนีชี้วัดตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการชำรุด - เศษมูลฝอย <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....
(นางพชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกิยาม 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอสโกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พุดฉิกิยาม 2557



รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	- โครงการจัดให้มีที่พักมูลฝอยรวม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถยนต์ด้านทิศเหนือ ซึ่งโครงการมีห้องพักมูลฝอยรวมขนาด 50.66 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ 5.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน แยกเป็นห้องพักมูลฝอยเปียกขนาด 1.417 ตารางเมตร ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 1.417 ตารางเมตร ห้องมูลฝอยทั่วไปขนาด 1.417 ตารางเมตร ห้องมูลฝอยอันตราย 1.417 ตารางเมตร จากการออกแบบห้องพักมูลฝอยรวม สามารถพักมูลฝอยได้มากกว่า 3 วัน ซึ่งสามารถรับรองปริมาณที่เกิดขึ้นก่อนที่ทางเมืองพทยาจะดำเนินการจัดเก็บ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง บริเวณที่จอดรถยนต์ด้านทิศเหนือ สามารถรองรับมูลฝอยของโครงการได้มากกว่า 3 วัน การเก็บมูลฝอยใหญ่ต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง ให้พนักงานทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากที่รถเก็บมูลฝอยเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดตามประสานงานเมืองพทยาให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการตกค้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและเปิดสัญญาณไฟเตือนเมื่อมีรถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการ ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพที่อยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที สถานที่ตรวจสอบ - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพทั่วไป (การชำรุด) ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณภายในโครงการเป็นโครงการภายในโครงการ รองรับมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างให้รีบดำเนินการทันที สถานที่ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดศิกายัน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจําบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พุดศิกายัน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)
โครงการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		9. ตรวจสอบร่องรอยร่องรอยของบรรจุภัณฑ์ก่อนและหลังการ บรรจุมูลฝอยเพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมา ภายนอก	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ตั้งถึงมูลฝอย ห้องพัก มูลฝอยประจำชั้น และห้องพัก มูลฝอยรวม - ความถี่ที่ใช้ตรวจสอบ - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยติดตั้ง - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p>3. ตรวจสอบให้พนักงานทำความสะอาด ของห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำ สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ตั้งถึงมูลฝอย ห้องพัก มูลฝอยประจำชั้นและห้องพัก มูลฝอยรวม - ความถี่ที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดของห้องพักมูลฝอยรวม - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พันธ์สินธุ์ นิมจินดา.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกิยาม 2557

ลงชื่อ..... พันธ์สินธุ์ นิมจินดา.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พุดฉิกิยาม 2557

บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.5 การใช้ไฟฟ้า</p> <p>- ในระยะดำเนินการโครงการ ได้รับบริการจ่ายไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่งทางโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงจ่ายไฟเป็นหลักเพื่อจ่ายไฟฟ้าสู่แต่ละห้องพัก ทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา พบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยามีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในโครงการอย่างเพียงพอ ประกอบกับโครงการได้ทำการขยายเขตไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาแล้ว ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ (0)</p> <p>- โครงการได้พิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานแล้วมีความจำเป็น ดังนั้น จึงได้จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการตั้งแต่ขั้นการก่อสร้าง รวมทั้งแยกโครงการ การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง รวมทั้งแยกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตาม และเจ้าของโครงการณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติให้</p> <p>ชัดเจน</p>	<p>การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติไม่ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช้ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 2. ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกำลังการใช้ระบบปรับอากาศลงได้ 1 ตัน ความเย็นต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร 3. แยกสวิทช์ควบคุมอุณหภูมิไฟฟ้แสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมอุณหภูมิไฟฟ้แสงสว่างจำนวนมาก 4. ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย 5. คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำให้ได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจาก สายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้ลงได้ 6. ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานแบบซดที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb ; CFL เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานมากกว่าหลายปีมาก ให้แสงสว่างสูงมีสีนุ่นนุ่มมีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอดไส้ (Incandescent) 	<p>มาตรการและส่วนบริการในจุดต่างๆ</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะดำเนินการ <p>2. กำหนดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง โดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าทำให้ประสานกับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเมืองพญา เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างรวดเร็ว</p>	<p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- ควบคุมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ</p>

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พตจิกายม 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พตจิกายม 2557 P.S. GLOBAL CONSTRUCTION CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>7. ในกาติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้ปลั๊กเสาคือ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30 % เมื่อเทียบกับปลั๊กหลอดชนิด แคนหลอดธรรมดา</p> <p>8. ตั้งเวลาให้หลอดไฟปิดเองในช่วงเวลายาวน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของ การขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด - ปิด ประตู</p> <p>9. ส่งเสริมแรงจูงใจกรรมให้มีการเดินขึ้น - ลงแทนการใช้ ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ</p> <p>10. แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น</p> <p>11. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลด การใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ</p> <p>12. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการตั้งอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - ตู้ขึ้นที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า <p>ความเป็นมาตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง <p>ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... นิมจิณดา.....
(นางพัชรินทร์ นิมจิณดา)
เจ้าของโครงการ
พตจิกายัน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอสทีโกลบอล คอมซัลติง จำกัด
พตจิกายัน 2557
พตจิกายัน 2557
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 งบโยธา (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>13. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง และเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นให้เห็นชัดเจน ติดตั้งไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <p>การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตั้งอุณหภูมิบนเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส 2. ตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตื่นนอนประมาณครึ่ง ชั่วโมง 3. เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น 4. บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 5. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน 6. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 7. ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างเกินความจำเป็น 8. หมั่นดูแลทำความสะอาดร่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 	

ลงชื่อ..... พ. อธิวัฒน์.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส-โกลบอลคอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557
PDS ENGINEERING CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>ผลกระทบก้ำกัยของโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทให้เช่า 7 ชั้น 54 ห้อง มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 808 ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร จึงไม่เข้าข่ายเป็น ประเภทอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้น ที่ปรึกษาจะเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โครงการ จัดให้อาคารมีบันไดที่ใช้หนีไฟที่สามารถถักเสียดังจาก ชั้นต่างๆ ลงสู่ชั้นที่ 1 จำนวน 1 บันได นอกจากนี้หาก เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เกินกำลังที่ทางโครงการจะระงับได้ นั้น ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากฝ่าย บรรเทาสาธารณภัยของสถาบันดับเพลิงเขตนาเกลือ และยังสามารถติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ จากสถานีดับเพลิงพญาไทได้ที่หมายเลข 1337 หรือ 199 ซึ่งเป็นสถานีดับเพลิงใกล้เคียงและสามารถ</p>	<p>1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้วย - Fire Alarm Control Panel อยู่ชั้นที่ 1 ใกล้กับ ห้องสำนักงาน - ส่งสัญญาณ Fire Alarm Manual Station อุปกรณ์ เริ่มสัญญาณธรรมดา (None-Code Signal) ชนิดใช้มือ - Heat Detector ตรวจจับการเพิ่มอุณหภูมิ และแบบ ตรวจจับอุณหภูมิด้วยตัวร่วมกัน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) - เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ ขณะเพลิงไหม้เป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ แห้ง สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ในกรณีไฟดับ เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยส่องแสงออกมา</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยที่อยู่เสมอ หากพบว่ามีควมเสียหาย หรือใช้ การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที สถานที่ตรวจสอบ - ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของ อาคาร - อัคคีภัย - อุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย อัคคีภัย ความถี่ในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ตรวจสอบหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการ - ผู้เชี่ยวชาญ - การซ่อมอพยพหนีไฟ</p>

ลงชื่อ.....
(นางพชรินทร์ นิมิจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอสโกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557
SPE GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ความปลอดภัยและภัยป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>เดินทางมาถึงโครงการในเวลาประมาณ 5 นาที มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพเพียงพอ</p> <p>เมืองพัทยา มีสถานีดับเพลิง 2 แห่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานีดับเพลิงเขตนาเกลือบริเวณซอยเทศบาลนาเกลือ และพญาไทเหนือ 2. สถานีดับเพลิงเขตพญาไทได้รับผิดชอบเขตพญาไทกลาง พญาไทใต้และสุดเขตพญาไทด้านนาจอมเทียน ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) 	<p>เพื่อให้สามารถมองเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจน ติดตั้งบริเวณด้านนอกและด้านในของบันไดหนีไฟหลักทั้ง 2 แห่ง ทางเดินตามอาคาร ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) ติดตั้งที่บริเวณหน้าและด้านในทางขึ้น-ลงบันไดหนีไฟทุกชั้น โคมทางเดินที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อยืน (Stand Pipe System) เชื่อมกับท่อเมนส่งน้ำถึงแก่น้ำของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้จะใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำการส่งน้ำเข้าสู่ระบบดับเพลิงและจะใช้เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) เพื่อช่วยในการรักษาความดันภายในท่อ - ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ำดับเพลิง Ø 1 นิ้ว สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสายยาวขดม้วน (Automatic Fire Hose Reel) และสายดับเพลิง 30 เมตร พร้อมถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ความจุ 10 ปอนด์ และขวาน 	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... *นางพัชรินทร์ นิมจินดา*.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *นายบุญพล อินทรศรี*.....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557 GLOBAL CONSTRUCTION CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะห้าปีแรก (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ทั่วรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connection) Ø 4 นิ้ว ติดตั้งไว้ บริเวณชั้นที่ 1 - เครื่องดับเพลิงเคมีชนิด A-B-C ขนาดความจุ 20 ปอนด์ โดยติดตั้งทุกกระชั้นมีไม่เกิน 30 เมตร และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น ห้องเครื่องต่างๆ ห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิด A-B-C ความจุ 10 ปอนด์ <p>ตำแหน่งการติดตั้งถังดับเพลิงแต่ละจุดมีระยะห่างกันไม่เกิน 30 เมตร อยู่สูงกว่าพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร โดยติดตั้งในตู้เก็บสายชนิดน้ำดับเพลิง โดยติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. จัดให้มีบันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่สามารถถ้ำเสียงคนจากชั้นต่างๆ ลงสู่ชั้นที่ 1 ได้โดยสะดวก 3. จัดให้มีป้ายบอกจุดที่อยู่ ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ของทุกชั้นที่สามารถมองเห็นได้ชัด 4. จัดให้มีจุดรวมพลเพียงพอต่อผู้อยู่อาศัย จำนวน 1 จุด ขนาดพื้นที่ 59.22 ตารางเมตร 	

ลงชื่อ..... พ.วิมล นิมจินดา.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจักษ์บริษัท เอสทีเอส ภาสบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท เอสทีเอส ภาสบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พุดจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพิทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<ol style="list-style-type: none"> 5. จัดให้มีกล้องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 6. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 7. จัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยาให้มาจัดอบรมและจัดซ้อมอพยพหนีไฟกับโครงการ 8. จัดทำคู่มือหรือแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติขณะที่เกิดเพลิงไหม้ให้แก่ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 9. จัดให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อม คอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง 	


ลงชื่อ..... *นิ่มจินดา*
(นางพัชรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *At*
(นายบุญพล อินทร์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤษภาคม 2557

รายการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยทพยาได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะห้าปี (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<ol style="list-style-type: none"> 11. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอัปในหลายๆ ชั้นภายในอาคารโครงการ 12. กำหนดกฎระเบียบห้ามทิ้งหรือปาสิ่งของออกจากระเบียงหรือออกนอกหน้าต่าง เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น 13. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากกการพลัดตกจากระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 	
3.7 การคมนาคมและการจราจร	<p>- จากการประเมินผลกระทบด้านจราจรบนถนนสายหลักของโครงการ ถนนเข้า-ออกโครงการ คือซอยพิทยาใต้ 10 ถนนสาธารณะประโยชน์ และถนนพิทยาใต้ ในการรับ-ส่งคนงาน การขนส่งวัสดุก่อสร้างจะทำให้การจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ทำให้การจราจรติดขัดเนื่องจากจำนวนเที่ยวในการขนส่งวัสดุมีน้อยประมาณ 5 เที่ยว/วัน (กำหนดให้การทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน) จาก การประเมินผลกระทบพบว่าการจราจรบนซอยพิทยาใต้ 10 ในระยะการก่อสร้างอยู่ในระดับบริการ "A" เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาโครงการน้อยมาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและที่จุดตรอยนต์ให้ชัดเจน 2. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ อันจะทำให้พื้นที่จุดตรอยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณพื้นที่จุดตรอยนต์ของโครงการ 4. จัดให้มีที่จุดตรอยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนด 5. จัดให้มีฝัังการจราจรตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณ 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบเครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพที่ต่ออยู่เสมอ 1. บริเวณพื้นที่ภายในโครงการ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ สัญลักษณ์จราจรภายในพื้นที่โครงการ ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ลงชื่อ 
(นางพัชรินทร์ นิมจินตา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกายอน 2557

ลงชื่อ 
(นายบุญพล อินทรศิริ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจําบริษัท เอสทีเอส-คีนซ์ จำกัด ซึ่ตั้งจึ่เกิดจึ่เกิด
พุดฉิกายอน 2557 8 BLVD. NO. 2557 CO. LTD.

รายการแสดงผลการทบทองสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)</p> <p>ส่วนการจราจรบนถนนสาธารณะประโยชน์ในระยะการก่อสร้างอยู่ในระดับบริการ "C" เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาโครงการอย่างมาก และการจราจรบนถนนที่ขยายได้ในระยะก่อสร้างอยู่ในระดับบริการ "C" เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาโครงการอย่างมาก ทั้งนี้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างจะใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ อาจทำให้เกิดการชะลอตัวของกระแสจราจรบ้างในบางจังหวะที่มีการเข้า-ออกโครงการ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมาได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจรจากการก่อสร้างโครงการ</p> <p>- ดังนั้นในระยะดำเนินการ โครงการได้จัดให้มีจุดจอดรถรอคอยในเส้นทางที่กำหนด และมีระบบการจราจรภายในพื้นที่โครงการ ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มักจะใช้รถโดยสารสาธารณะ (รถสองแถว) ในการเดินทาง ผลกระทบจากการจราจรรถยนต์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะดำเนินการมีเพียงรถยนต์ของผู้มาใช้บริการของโครงการ ซึ่งมีไม่มากและคาดว่าจะก่อให้เกิด</p>	<p>7. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>8. ไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่เกิดขวางการจราจรของรถ ที่จะเข้า-ออกจากโครงการ</p> <p>9. จัดให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟ พร้อมป้ายสำหรับเรียกมารับจ้างสาธารณะให้เข้ามาในพื้นที่โครงการไว้ที่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>10. กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถยนต์ของโครงการโดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถยนต์</p> <p>11. จัดทำป้ายแสดงแผนที่มีการเดินรถบริเวณโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการ สามารถเดินรถได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในการเลือกใช้เส้นทางเดินรถต่างๆ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัด</p> <p>12. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้มาใช้บริการที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการและจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถยนต์ภายในโครงการ</p>	<p>2. ตรวจสอบการใช้งานของจุดจอดรถยนต์ที่อยู่ในสภาพที่ดีและมีจุดจอดรถยนต์เพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>- จำนวนที่จอดรถ</p> <p>- สภาพที่จอดรถ</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>	

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดศิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส. โกลบอลคอนซัลติ้ง ล็อกเก็ต
พุดศิกายน 2557 GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพทียาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	ผลกระทบในระดับต่ำ (-1) ต่อชุมชนข้างเคียงพื้นที่โครงการ	13. แจ้งให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงจำนวนที่จอดรถยนต์ของโครงการที่มีจำนวนจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 14. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานต่อไป 15. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรยนต์ภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ 16. โครงการจะประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอซื้อและแนะนำในการจัดระบบความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกบริเวณปากทางเข้าออกโครงการ ทั้งนี้เมื่อเปิดใช้อาคาร 17. จัดให้มีศูนย์ติดต่อเรียกบริการสาธารณะให้ผู้เข้าพัก โดยให้สำนักงานเป็นศูนย์ติดต่อ 18. จัดทำป้ายบอกจำนวนรถยนต์ที่ยังไม่มีผู้เช่าจอดแจ้งให้ทราบบริเวณทางเข้าที่จอดรถยนต์ 19. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายบุญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอสซีที โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557 เอสซีที โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 ASSOCIATED CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)		<p>มาตรการในการจัดการหากมีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีศูนย์ติดต่อบริการบริการสาธารณะให้ผู้เข้าพัก โดยให้สำนักงานเป็นศูนย์ติดต่อ 2. จัดทำป้ายบอกจำนวนรถยนต์ที่ยังไม่มีผู้เข้าจอดแจ้งให้ทราบบริเวณทางเข้าที่จอดรถยนต์ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้าน การจองบริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถยนต์ของโครงการ 4. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 5. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ 6. จัดให้มีกล้องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้ายขมยมาเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 	

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอลพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตราการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสาร	- ในการดำเนินโครงการซึ่งประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทให้เช่า สูง 7 ชั้น ความสูง 22.90 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นดาดฟ้า) มีที่จอดรถยนต์ 14 คัน ซึ่งตัวอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ จากการลดทอนความเข้มเสียงสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องวิทยุ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับสัญญาณซึ่งมีความเข้มเสียงถึงเกิดผลกระทบต่อคนรอบข้าง (-1)	1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบังคับใช้สัญญาณวิทยุในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการก่อสร้าง วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบว่าพื้นที่ หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขโดยทันทีและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้มาตรการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย สถานที่ตรวจสอบ - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ
	2. ดำเนินการรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเนื่องมาจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม	3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะใดก็ตามที่เพื่อเราจากตกลงร่วมกัน	

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเอสที โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557
GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายงานแสดงผลการเชื่อมต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไทได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>1) ความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรอบ จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่ามี 1 กิโลเมตร โดยรอบจากบริเวณพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย ร้านค้า อพาร์ทเมนท์ ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น ทำให้อาคารพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น ทำให้ลักษณะการดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องต่อความต้องการที่พักอาศัย แบบอยู่ใกล้กับที่ทำงานโดยจะทำให้เดินทางสะดวก ดังนั้น ในการดำเนินโครงการ โดยการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ แต่เป็นการพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับตำบล (+1) ต่อชุมชนข้างเคียง</p> <p>2) ความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมือง</p> <p>ตามผังเมืองที่โครงการไปยื่นขออนุญาตเพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า ปัจจุบัน</p>	<p>มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ พ.ศ. 2522 - ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างตึกแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ..... พิชัยพร นิมจินดา
(นางพิชัยพร นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤษภาคม 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอลคอนซัลติ้ง จำกัด
พฤษภาคม 2557
EPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพิพาทได้ 10 ตำบลหนองบัว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะห้าปีแรก (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ได้หมดอายุแล้วแต่ได้มีประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่จังหวัดชลบุรี โดยให้แนวทางการกระทรวงผังเมืองรวมฉบับเดิมไปพลางก่อน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ประกอบกับเมืองพัทยาได้ออกข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยน การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 59 ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ซึ่งที่ดินของโครงการเป็นที่ดินประเภทให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การศึกษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม การสาธารณสุข โภคและสาธารณสุขปฏิบัติการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ซึ่งโครงการเดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The corner lodge) เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทให้เช่า สามารถดำเนิน</p>		

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีแอล โกลบอล คอนสตรัคติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	โครงการในที่ดินประเภทนี้ได้โดยไม่ได้ขุดต่อข้อบัญญัติ ดังกล่าวแต่อย่างใด ดั้งหนึ่งสื่อรับรองและตรวจสอบการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน เลขที่ ขบ 52304 / 0440 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 (ร่าง) พบว่าพื้นที่โครงการจะอยู่ในบริเวณหมายเลข 3.8 เขต สีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการเดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The corner lodge) เป็นโครงการประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม ซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 (ร่าง) แต่เนื่องจากขณะนี้ข้อกำหนดดังกล่าวยังเป็น เพียงร่างเท่านั้นยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้น การดำเนินการ โครงการจึงใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง พัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ฉบับเดิมพลางไปก่อน		

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอลพีเอสโกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะตั้งคานาปฏิบัต (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>- ระยะดำเนินการก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กล่าวคือ การดำเนินงานของโครงการเป็นหลักขณะอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทให้เช่า ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่วนงานสำนักงานโครงการ พนักงานทำความสะอาด คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค และพนักงานบัญชี-การเงิน ซึ่งคนในชุมชนสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงานดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยเหลือปัญหาการว่างงานของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้มาใช้บริการภายในโครงการ ซึ่งเสมือนเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนอันเป็นการช่วยลดปัญหาคนว่างงานในปัจจุบันได้</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>2. จัดสร้างป้อมยามและให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมยามเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าของโครงการตลอดเวลา</p> <p>3. จัดให้มีกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุดอับในทุกๆชั้น ของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีการแจ้งกับผู้ร้องเรียนทันทีภายหลังการรับเรื่องร้องเรียน และให้มีการแจ้งกลับความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้กับผู้ร้องทุกๆ 2 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ</p> <p>5. ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ดังรายละเอียดข้างต้นอย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. แผนการรักษาความปลอดภัยฉบับที่กและแจ้งจัดทำรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ ข้อขัดแย้งและอื่นในพื้นที่โครงการเป็นประจำ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - สถานที่ใช้ตรวจสอบ - การเกิดอุบัติเหตุ - การขัดแย้งและอื่นๆ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p>2. ตรวจสอบอยู่เป็นประจำ</p> <p>สภาพที่อยู่ผสมเป็นประจำ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละชั้น - สถานที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พตจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด โดย เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พตจิกายน 2557 เอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>ลักษณะการดำเนินชีวิตของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นสังคมเมืองโดยความสัมพันธ์ของคนในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ในชุมชนเดียวกันความสัมพันธ์ในลักษณะของเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันในกลุ่มของผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>สำหรับโครงการเดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The corner lodge) เนื่องจากเป็นอาคารประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารประเภทให้เช่า ในช่วงเปิดดำเนินการจะมีผู้เช่าพักอาศัยและพนักงานประมาณ 180 คน (170+10) ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันภายในอาคารเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้ คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีนัยสำคัญมากนัก</p>		<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะต้นเบิกร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>2) สภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ดังนั้นการเกิดขึ้นของโครงการจึงมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพราะลักษณะของโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ที่อย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับความต้องการด้านที่พักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และยังก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย และจากการสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่าประชากรที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และเป็นพนักงานบริษัท เป็นต้น โดยมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>ดังนั้นการพัฒนาโครงการจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในภูมิภาคนี้ และก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อระบบเศรษฐกิจในสภาพรวมของประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ (+1)</p>		

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพทภัยได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 สาธารณสุข อากาศและเสียง</p> <p>และสุขภาพ</p>	<p>- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญๆ ของอาคารมีกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ตรวจและสายตรวจเพื่อคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- สำหรับสถานบริการสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาล บริเวณใกล้เคียงโครงการ มีทั้งของรัฐบาล และของเอกชน นอกจากนี้ยังมีคลินิกอีกหลายแห่ง ประกอบกับการให้บริการด้านสาธารณสุขของ เมืองพัทยา มีให้เลือกใช้บริการหลายแห่งทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงคลินิกต่างๆ เป็นต้น</p>	<p>1. โครงการต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร</p> <p>2. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมวันละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักมูลฝอยรวมขนาด 0.4 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการ ทุก 6 เดือน เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับอากาศ</p> <p>4. การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองจะทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง หรือมีการซ่อมท่อประปาครั้งใหญ่</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ติดตามตรวจสอบ บันทึกสถิติที่ให้บริการสาธารณสุข</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- สถิติที่ให้บริการสาธารณสุข</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พัทธฉัตร นิมจิณดา.....
 (นางพัทธฉัตร นิมจิณดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... /H/At.....
 (นายเบญจพล อินทร์ศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557
 2557 S.T.E.S. CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ	ผลกระทบต่อสุขภาพในโครงการจะสามารถกระจายไปรับบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวกและรวดเร็วตามความพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นเมื่อเปิดดำเนินโครงการแล้ว ผลกระทบ เรื่องการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	โดยกลุ่มผู้อาศัยภายในโครงการจะสามารถกระจายไปรับบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวกและรวดเร็วตามความพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นเมื่อเปิดดำเนินโครงการแล้ว ผลกระทบ เรื่องการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	
4.3 ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ การจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	- ที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำพบว่า การใช้บริการสระว่ายน้ำ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการใช้บริการ และอุบัติเหตุการจมน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ ดังนั้น จึงได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	1. ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมั่วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 2. โพนช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระอย่างน้อย 2 อัน 3. มีช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร นำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4. เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างน้อย 1 ชุด 5. ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไปประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญจพล อินทร์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยุททยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัยและอุบัติเหตุ การจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)		6. มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น มีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	
4.4 คุณภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ความกลมกลืนของลักษณะอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง เป็นที่ตื่นตาตื่นใจจากความรู้สึกของผู้พบเห็นและผู้มาใช้บริการ โดยลักษณะของอาคารโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเภทให้เช่า มีความสูง 7 ชั้น มีระดับความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า 22.90 เมตร พบว่าพื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นที่พักอาศัย ทาวน์เฮาส์ และที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น การดำเนินโครงการจึงมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ นอกจากนั้นโครงการยังมีการจัดภูมิสถาปัตย์กรรม โดยการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 189.28 ตารางเมตร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและสวนหย่อม เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการ ทั้งนี้พื้นที่เลือกใช้จะสามารถดูดซับฝุ่นละออง เหม่าควัน และความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ 2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตย์กรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 4. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 5. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่าม็เรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้เป็นประจำ หากพบว่า มีต้นไม้ตายเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที สภาพที่ตรวจสอบ - ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีแอสท์ จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) ทัศนียภาพ (ต่อ)</p>	<p>(ตามกำหนด 180 ตารางเมตร) บริเวณรอบอาคารและพื้นที่ว่างต่างๆ อย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดความสดชื่น ร่มเย็น และความสุขสบาย ทำให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็น ในพื้นที่โครงการ และประชาชนที่สัญจรไปมา ต้นไม้ที่เลือกใช้ในการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย มะพร้าว ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นปาล์ม ทางกระรอก ต้นทุกรงจาง และต้นตีนเป็ดฝรั่ง ทำให้พื้นที่โครงการมีทัศนียภาพที่สวยงามมากกว่าก่อนมีพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่ามีหญ้าขึ้น มีการนำขยะไปทิ้งทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และหลังจาก มีพื้นที่โครงการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับบต่ำ(+1) ด้านทัศนียภาพ ต่อชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>6. มาตรการตัดทอนกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่อาคารข้างเคียง อาคาร</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... *นางพริษา นิมจินดา*
(นางพริษา นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *Asst*
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไทได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) การบดบึงแสงแดด</p> <p>- อาคารของโครงการมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 7 ชั้น มีความสูง 22.90 เมตร วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า ผลกระทบจากการบดบึงแสงแดดของอาคารจะเกิดจากทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางทิศเหนือ ดังนั้นเงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงมุมของแสงที่ตกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าในช่วงเช้า-สาย (07.00-10.00 น.) เงาของอาคารจะทอดไปทางทิศตะวันตกก่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น โดยความยาวของเงาจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป สำหรับช่วงบ่าย-เย็น (13.00-18.00 น.) เงาของอาคารจะทับพื้นที่ทางทิศตะวันออกก่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นถนนสาธารณะและที่ดินว่างเปล่าของบุคคลอื่น และจากการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ</p>	<p>1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่บ่อหมก เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอื่นเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่านและอาจเป็นผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการบินแสงแดด จากอาคารโครงการโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบึงแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีความเสียหายที่เกินกว่าที่หาทพบว่าเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน - ผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p>ผลการทบทวน</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>	

ลงชื่อ..... .....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... .....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอลพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การบำบัดบึงแสงแดด (ต่อ)	พบว่าไม่มีความกังวลต่อการบำบัดบึงแสงแดดแต่อย่างใด เนื่องจากงจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานๆ จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการแต่อย่างใด	3. ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะใดก็ตามก็ได้ เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การบำบัดบึงทิศทางลม	- ในการดำเนินการระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเมื่อขึ้นโครงสร้างของอาคารแล้ว จะทำให้บึงบำบัดทางลมของทาวเฮาส์ที่อยู่ห่างจากโครงการ 89 เมตร ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และจะทำให้บึงบึงทิศทางลมของบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และจะทำให้บึงทิศทางลมของทาวเฮาส์ด้านทิศใต้ของโครงการจากริทธิพลของลมทางด้านเหนือของโครงการ แต่อย่างไรก็ตามในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบได้รับอิทธิพลของลมบกและลมทะเลทำให้ผลกระทบจากการบำบัดบึงทิศทางลมไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียง	1. ออกแบบอาคารโครงการให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นอย่างกว้างระหว่างอาคารกับพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก 2. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงหากถูกบังคับทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในกรณีที่สามารถหาข้อตกลงได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังระยะดำเนินการเป็นเวลา 1 ปี 3. ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะใดก็ตามก็ได้ เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 4. จัดให้มีกล้องรับความเค็ดเห็นติดตั้งไว้ที่บึงมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้โครงการเข้ามาย่อยไกลเสีย สถานที่ตรวจขอ - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน ตัวพื้นที่ใช้ตรวจขอ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้ควบคุมการสิ่งแวดล้อม
SPPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

รายการแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพที่ย่านได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การรบกวนวิถีชีวิตทางสังคม (ต่อ)	- พื้นที่โครงการรบกวนกัน ดังนั้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1) ต่อชุมชนข้างเคียงโครงการ		<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ
4) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	- โครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ซึ่งถ้าโครงการไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ และผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการได้ ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรครวมกับแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดกับผู้มาใช้บริการภายในโครงการ และผู้พักอาศัย โดยรอบโครงการ จะเห็นว่าโครงการอาจทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพด้านลบระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดห้องปฐมพยาบาลโดยให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด 2. จัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพที่ต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม (2 ลิตร/คน/วัน) นำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ 3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ 4. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่คาดว่า จะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะสถานที่มีการไวไฟ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง <p>ตลอดระยะดำเนินการ</p>
			<ol style="list-style-type: none"> 2. ตรวจสอบดูแลการเก็บขนมูลฝอยมิให้ตกค้าง และมีประตูปิดมิดชิด <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอย

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดศิกายาน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอลคอนซัลติง จำกัด
พุดศิกายาน 2557

รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะห้าปีแรก (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) การประเมินผลกระทบ ทางสุขภาพ (ต่อ)			<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการรองรับผู้พลอย - ปริมาณผู้พลอยติดต่าง - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p>3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ภายในโครงการ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพัก อาศัย <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดของเครื่องปรับอากาศ - ความถี่ในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง <p>ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา
อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีควมผิดตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ลงชื่อ *พิสิษฐ์ นิมจินดา*
(นางพิสิษฐ์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกายน 2557

ลงชื่อ *At*
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอสที จำกัด
พุดฉิกายน 2557 GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

**สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพที่ยกได้ 10 ตำบลหนองบัวรี อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง**

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ความคงทนแข็งแรง และการฉีกขาดของผ้าใบ ร้องเรียนจากผู้ใช้ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามตรวจสอบ Sheet Pile หรือโครงสร้างที่ป้องกันทรานส์มิสชันของดิน จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
2. ดินและการชะล้างพังทลายของดิน	<ul style="list-style-type: none"> ถนนทางเข้า-ออกโครงการ พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณที่ก่อสร้าง การพังทลายของดินที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเบสหิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างที่รอบบายนํ้าและถนนทางเข้าโครงการ ไม่ให้มีดินชะล้างและเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการยังพื้นที่บุคคลอื่นข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก และต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่มีปัญหา สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างหลังจากการรื้อถอน Sheet Pile แล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับผลการสำรวจและตรวจสอบก่อนดำเนินโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พุทธศักราช 2557

ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจำบริษัท เอสพีเอส-โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พุทธศักราช 2557

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำค้าย
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพิทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1) พื้นที่โครงการ 2) มีสี่ตออะตอลระยะที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ	พารามิเตอร์ - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กลงกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง	- ใช้ High Volume PM ₁₀ Air Sampler ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ โดยวิธี Gravimetric	- ตรวจวัด (PM ₁₀ และ TSP) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้างและทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง ตลอดทุกวันทำการและวันหยุด รายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาทุก 6 เดือน	- เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... *พิชญ์สินธุ์ นิมจิณดา*.....
 (นางพิชญ์สินธุ์ นิมจิณดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *by Ant*.....
 (นายเบญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอ็มพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 158/1 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
 พฤศจิกายน 2557


สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพียาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) มลพิษทางอากาศ	บริเวณที่โครงการ 1) พื้นที่โครงการ 2) มียึดท่ออะไหล่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ	พารามิเตอร์ - ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO _x) ในเวลา 24 ชั่วโมง - เรืองรังเรย์นจากผู้ได้รับผลกระทบ	ใช้ Gas Bag ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Non-Dispersive Infrared Detection ใช้ Sampling Bag ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี THC Analyzer ใช้ NO ₂ Analyzer ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Chemiluminescence Method ใช้ Fluorescences ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี SO ₂ Analyzer ติดตามตรวจสอบร่องรอยจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่าร่องรังเรย์นต้องจัดทำหน้าที่จะตรวจสอบทันที	ตรวจวัดดัชนีคุณภาพ CO, HC, NO _x , SO _x เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง และทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ครบคลุมวันทำการ และวันหยุด รายงานผลให้สำนักงานนโยบาย และ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาทุก 6 เดือน - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- เจ้าของบริษัท
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน				

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
พฤศจิกายน 2557

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ล่าช้า
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. เสียง	<p>พื้นที่โครงการ</p> <p>1) พื้นที่โครงการ</p> <p>2) มัธยมศึกษาต่อมัธยมศึกษา ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ</p>	<p>พารามิเตอร์</p> <p>- ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)</p> <p>- ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง</p>	<p>วิธีการตรวจวัด</p> <p>- ตรวจวัดเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)</p>	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้างและทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุดราชการ ผลให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาทุก 6 เดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าของโครงการ</p>
	<p>ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน</p>	<p>พารามิเตอร์</p> <p>- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>วิธีการตรวจวัด</p> <p>- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณขอมุม</p>	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พิชัย นิมจินดา.....
(นางพิชญินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดจิกายัน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส ใกล้เคียง คอนสตรัคชั่น จำกัด
พุดจิกายัน 2557

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยุติภัยได้ 10 ตำบลหนองบัว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ มัสยิดต่ออะตักละห์ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> PPV, Hz เป็นเวลา 1 วัน ต่อเนื่อง ร่องรอยเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดความสั่นสะเทือนด้วยเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Meter) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้างและทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
6. พรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ระบบระบายน้ำ ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บ่อกักน้ำทั้งชั่วคราว ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบระบายน้ำต้องไม่อุดตัน สภาพของระบบสุขาภิบาล ต้องไม่ชำรุด ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายงานน้ำ และทำความสะอาดตะกอน ตรวจสอบสภาพถังบำบัดที่อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Miter) ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557
GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอย้ายไปที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการระเหยแห้ง - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรวยอิมโฮฟฟ์ (Imhoff cone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาทาล (Kjeldahl) 		
7. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ถึงเก็บน้ำสำรอง 	<ul style="list-style-type: none"> - การรั่วซึมหรือขำรด - ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง - คุณภาพน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำสำรอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบตั้งแต่ถังเก็บน้ำสำรองถ้ามีปัญหาการรั่วซึม หรือขำรดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที - ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง - ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วนน้ำใช้ของคนงานเบื้องต้น โดยส่งเกดจากกลิน สีตะกอน หากพบเห็นให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะก่อสร้าง - 6 เดือน/ครั้ง - ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... พิชญ์ นิมจินดา.....
(นางพิชญ์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... /h/ At.....
(นายเบญจพล อินทรศรี)
ผู้ควบคุมการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอ็มพีเอส โกลบอลคอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557 GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. คุณภาพน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อเกรอะ - ห้องน้ำ ห้องส้วม - บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพการทำงาน - ตะกอนจากบ่อเกรอะ - การรั่วซึมและความสะอาด - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจำหรือเมื่อตะกอนเต็ม - ตรวจสอบการรั่วซึมและการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการหอยแห้ง - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรวยอิมโฮฟฟ์ (Imhoff cone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดทาล์ (Kjeldahl) 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะก่อสร้างและรายงานผลต่อสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
S.T.E.S. GLOBAL CONSTRUCTION CO., LTD.
พฤศจิกายน 2557

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณที่ระบายน้ำ รางระบายน้ำ บ่อตกตะกอนดิน 	<ul style="list-style-type: none"> สภาพการใช้งานของรางระบายน้ำ ปริมาณตะกอนดินที่สะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพของระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในร่องระบายน้ำและขูดลอกตะกอนเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
10. การจัดการมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> จุดติดตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง ที่พักมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> สภาพการใช้งานของภาชนะรองรับมูลฝอยต้องไม่ชำรุด หรือมีใช้งานอยู่เสื่อม และต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย ความสะอาดของที่พักมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุด หรือเสียหายต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ไม่มีมูลฝอยตกค้าง ไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มีพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น มีการล้างทำความสะอาดอยู่เสมอ ตรวจสอบที่พักมูลฝอยภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
11. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... พิศมัย นิมจินดา.....
(นางพิชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดจิกายาม 2557

ลงชื่อ..... /dt/pt.....
(นายเบญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอ็มทีเอส โกลบอล คอนซิลต์จิงจิกิตคอมมูนิคชั่นส์ จำกัด
พุดจิกายาม 2557 PUDJIKAYAM CONSULTING CO., LTD.

**สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพืชมัยไต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)**

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
12. ความปลอดภัยและภัยป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - จุดติดตั้งดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ - พื้นที่โครงการ - บริเวณจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีและสภาพการใช้งานให้ที่อยู่เสมอ - การจัดบริเวณสูบบุหรี่โดยเฉพาะสำหรับคนงาน - การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหากชำรุดต้องแก้ไขทันที - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในกรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตรรกะชี้แจงให้ไกลเกลี่ย 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของบริษัท - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
13. การคมนาคมและการจราจร	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในกรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตรรกะชี้แจงให้ไกลเกลี่ย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... *นางพัชรินทร์ นิมจินดา*.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของบริษัท
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *นายเบญจพล อินทศรี*.....
 (นายเบญจพล อินทศรี)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอเอสทีเอส-โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การคมนาคมและ การจราจร (ต่อ)	บริเวณที่ตรวจสอบ - พื้นที่ก่อสร้าง	พารามิเตอร์ - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินทาง แสดงทางเข้า-ออก การ ปฏิบัติงานของ รปภ. การ จำกัดความเร็วและการจอด รอ เพื่อการขนส่งสินค้าและวัสดุ ก่อสร้าง	ตรวจสอบป้ายการจราจรและลูกศรแสดง การเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน - ตรวจสอบสภาพผิวจราจรที่ใช้ในการขนส่ง วัสดุก่อสร้าง หากมีการชำรุดเนื่องจากการ ขนส่งวัสดุก่อสร้างในโครงการ ให้แก้ไขโดย เร่งด่วนทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
14. การสื่อสาร	ผู้ที่เกี่ยวข้อง - ผู้ที่อาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	พารามิเตอร์ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องเรียน จากผู้ อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอด ระยะก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้อง จัดเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็น การเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะ ทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลง กันได้ให้ใช้มาตรการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอทีเอส-โกลบอลคอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งโดย
พฤศจิกายน 2557
P.T.S. CONSULTING CO., LTD.

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยพทยาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ผู้ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดต่อกล่อรับฟังความคิดเห็นเป็นบริเวณบ่อหม ยมาเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมี ปัญหาต้องหาแนวทางแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
16. สาธารณสุขอนามัย และสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	- สถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง - ภาวะสุขภาพของคนงานและ การอุบัติเหตุของโรค - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมี รายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิด ความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น - ตรวจสอบสุขภาพคนงาน ก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงาน - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แวนตาปรีภัย หน้ากากกัน ฝุ่นละออง รองเท้า และปลั๊กเสียบหู ฉุกเฉิน เป็นต้น	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - 6 เดือน/ครั้ง - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
17. ทัศนียภาพ	รั้วโดยรอบโครงการ	- ความสมบูรณ์ของรั้ว	- ดูแลภาพรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กทอลาย อะลูมิเนียมและสังกะสี) ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... .....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... .....
(นายเบญจพล อินทร์ศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอเอสโพล โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพเพาใต้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. การบดบังแสงแดดและทิศทางการลม	ผู้ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	พารามิเตอร์ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	จัดทีมเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยทุกวัน	- ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี	- เจ้าของโครงการ
19. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	คณงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ พื้นที่โครงการ	ภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของคนงานก่อสร้าง มาตรการรักษาความปลอดภัย	- ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนงานก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - อบรมชี้แจงคนงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานและคนงานให้เข้าใจตรงกันถึงสาเหตุและมาตรการป้องกันและแก้ไข	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางพิชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
และผู้จัดการโครงการ
ประจำบริษัท เอลพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
PUNJAPAL CONSTRUCTION CO., LTD.
พฤศจิกายน 2557

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพัทยาได้ 10 ตำบลหนองบัวรี อําเภอบางละมุง จัหวัดชลบุรี ระยะก่ก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
20. ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	พื้นที่อาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	พารามิเตอร์ - ร้องเรียนเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	วิธีการตรวจวัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนที่อกาเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาก็พบโดยทันที	ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีควรมีผิดตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ลงชื่อ..... *ทศพร นิมจินดา*.....
(นางงพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกายม 2557

ลงชื่อ..... *As At*.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอลคอนซัลติงจำกัด
พุดฉิกายม 2557 PNL CONSULTING CO., LTD

**สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ**

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณที่ตรวจสอบ - บริเวณพื้นที่สีเขียว	- สภาพที่รบกวนพื้นที่โครงการ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบและดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2. ดินและการชะล้างพังทลาย	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่ปลูก	- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมี ความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอเป็นประจำ	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
3. คุณภาพอากาศ	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียว	- สภาพป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณลดความเร็ว - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมี ความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	- ทุกวัน - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
4. ความสั่นสะเทือน	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณลดความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ทุกวัน - เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดจิกายอน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอสทีคอนซัลติง จำกัด
พุดจิกายอน 2557

สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรน้ำ	บริเวณที่ตรวจสอบ - บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	พารามิเตอร์ - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - สภาพการชำรุดของระบบบำบัดน้ำเสีย	วิธีการตรวจวัด - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอิมhoff (Imhoff cone) - ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดาคาล์ (Jeldahl) - ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ และจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา 6 เดือน	เจ้าของโครงการ
	ระบบบำบัดน้ำเสีย			- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินตา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอลคอนซัลติง จำกัด
พุดฉิกายน 2557

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ระบบน้ำใช้	<ul style="list-style-type: none"> ระบบท่อจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> ประสิทธิภาพของระบบน้ำใช้และการรั่วซึม สี (Color), Pt-Co unit รส (Taste) กลิ่น (Odor) ความขุ่น (Turbidity), NTU ความเป็นกรด-ด่าง (pH range) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) อีโคไล (E.coli) ล้างทำความสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบดูรอยซึมของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำ หากพบให้รีบแก้ไขโดยทันที สังเกตด้วยตา ชิมรส ดมกลิ่น ใช้ Nephelometric Method ใช้เครื่องวัด pH Miter ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตเมทรี นำยาลตรวจสอบความกระด้าง (Water Hardness Indicator) ชุดทดสอบ ว. 111 ตรวจสอบโดยใช้วิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ ทุก 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.
พฤศจิกายน 2557

**สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการเดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพทยาได้ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)**

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. คุณภาพน้ำทิ้ง	บริเวณที่ตรวจสอบ - บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง สุดท้ายก่อนระบายออก นอกโครงการก่อนเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสีย	พารามิเตอร์ - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN)	วิธีการตรวจวัด - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด และด่างของน้ำ (pH Miter) - ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษ กรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - ใช้วิธีการไทเตรท (Titrate) - ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำ ละลายแล้วแยกหาน้ำหนัก ของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดาล์ (Kjeldahl)	ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุก 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... **พวิมล นิมจินดา**
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... **pbz Art**
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
พร้อมเอกสารประกอบ
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
GLOBAL CONSULTING CO., LTD.
พฤศจิกายน 2557

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพที่ยาได้ 10 ตำบลหนองบัวรีอ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินงาน (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการชำรุดของระบบบำบัดน้ำเสีย - เศษมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบบ่อบึงตะกอนท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอย จุดเชื่อมต่อของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
9. ระบบระบายน้ำและการป้องกันท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำบ่อบ่อกักน้ำและระบบท่อน้ำของโครงการหากพบว่า มีการแตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการชำรุด - เศษมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบท่อน้ำ ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอย บริเวณจุดที่เชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... พ.ศ.๒๕๖๓.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พุดฉิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอลีทเอสท์โกลบอลคอนซัลติง จำกัด
พุดฉิกายน 2557-GLOBAL CONSULTING CO., LTD.

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพที่ยกได้ 10 ตำบลหนองบัวรี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย	บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพัก มูลฝอยประจําชั้น และห้องพัก มูลฝอยรวม	พารามิเตอร์ - สภาพทั่วไป (การข่ารุง) - ความสามารถในการรองรับ มูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาดของห้องพัก มูลฝอยรวม	- ตรวจสอบถังมูลฝอยและ ห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดี อยู่เสมอ ไม่ให้ฝกร่อนหรือ ข่ารุง หากข่ารุงต้องรับ ดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ตกค้างภายในโครงการ บริเวณภายในโครงการเป็น ฝอยภายในโครงการเป็น ประจํา หากพบว่ามีมูลฝอย ตกค้างให้รีบดำเนินการทันที - ตรวจสอบให้มีพนักงานทำ ความสะอาดห้องพัก มูลฝอยรวมเป็นประจํา	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... พ.อ.สมชาย นิมจิโนดา.....
(นางงพิชรินทร์ นิมจิโนดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... /s/ Art.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซัลติง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ - สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบดูและอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต - กำหนดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง โดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
12. ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย อัคคีภัย - การซ้อมอพยพหนีไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบดูและอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีความเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบให้มีการซ้อมหนีไฟโดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส ใกล้เคียง จำกัด
พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพที่ยาได้ 10 ตำบลหนองบัวรี อําเภอปางมะฆะ จังหวัดชลบุรี ระยะดําเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การคมนาควมและการจราจร	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ภายในโครงการ - ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญลักณ์จราจรภายในพื้นที่โครงการ - จำนวนที่จอดรถ - สภาพที่จอดรถ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบการเรียงของที่จอดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีที่จอดรถยนต์เพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
14. การสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขโดยทันทีและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... พ.วิเศษ นิมจินดา.....
(นางงพิชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... /s/ Ast.....
(นายเบญจพล อินทศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอมพลีต จำกัด
พฤศจิกายน 2557

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ซอยพญาไท 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ ระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> การเกิดอุบัติเหตุ การขัดแย้งและอื่นๆ สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด 	<ul style="list-style-type: none"> แผนรักษาความปลอดภัย จัดบันทึกและจัดทำรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ ข้อขัดแย้งและอื่นๆในพื้นที่โครงการเป็นประจำ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ต่ออยู่เสมอเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
16. ทัศนียภาพและสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สถิติที่ให้บริการสาธารณสุข	ติดตามตรวจสอบ บันทึกสถิติ ที่ให้บริการสาธารณสุข	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
17. ทัศนียภาพ	ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้เป็นประจำ หากพบว่า มีต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิ่มจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล อินทรศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
S.T.E.S. GLOBAL CONSTRUCTION CO., L. D.
พฤศจิกายน 2557


สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการ เดอะ คอร์เนอร์ ลอดจ์ (The Corner Lodge) ขอยัพพียาได้ 10 ตำบลหนองบัว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะห้าปีข้างหน้า (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. การบดบังแสงแดด และทิศทางการ	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	พารามิเตอร์ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้รับผลกระทบ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ หากพบว่าเป็นเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
19. ผลกระทบทางสุขภาพ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย - บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม และภาชนะรองรับมูลฝอย - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย	- ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยติดตั้ง - ความสะอาดของเครื่องปรับอากาศ	- ตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบดูแลการเก็บขนมูลฝอยมิให้ตกค้าง และมีประตูปิดมิดชิด - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้ออกมาพร้อมกับรายงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ลงชื่อ.....
(นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
เจ้าของโครงการ
พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
(นายบุญจพล อินทศรี)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
ประจำบริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2557



รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

ลงชื่อ..... *นางพัชรินทร์ นิมจินดา*.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... *นายเบญจพล อินทรศรี*.....
 (นายเบญจพล อินทรศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 ประจำบริษัท เอสพีเอส-โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557 GLOBAL CONSULTING CO., LTD.




จุดติดตามตรวจวัดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน

1. บริเวณพื้นที่โครงการ
2. มัธยมศึกษาตอนต้นตลิ่งชัน

รูปที่ 2 จุดติดตามตรวจวัดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง

ลงชื่อ..... *พ.สุวิทย์ นิมจิณตา*
 (นางพัชรินทร์ นิมจิณตา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557


ลงชื่อ..... *As At*
 (นายเบญจพล อินทศรี)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอสพีเอส ไลน์ จำกัด
 เอสพีเอส ไลน์ จำกัด
 พฤศจิกายน 2557



รูปที่ 3 ผังบริเวณโครงการ

ลงชื่อ.....
 (นางพชรินทร์ นิ่มจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พตจิกายัน 2557


ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทร์ศรี)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
 ประจําบริษัท เอสพีเอส ใกล้เคียง จำกัด
 พตจิกายัน 2557 SPS GLOBAL CONSULTING CO., LTD.




รูปที่ 4 ผังระบบบำบัดน้ำเสีย

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ นิมจินดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ.....
 (นายเบญจพล อินทรศรี)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอสทีเอส โกลบอล คอนซิลติง จำกัด
 พฤศจิกายน 2557



พื้นที่สีเขียวที่โครงการ
 พื้นที่สีเขียวที่โครงการ = 180 ตารางเมตร
 พื้นที่ไม้ยืนต้นที่โครงการ = 90 ตารางเมตร
พื้นที่สีเขียวของโครงการ
 พื้นที่สีเขียวทั้งหมด = 189.28 ตารางเมตร
 พื้นที่สีเขียวชั้น 1 = 172.27 ตารางเมตร
 พื้นที่สีเขียวชั้น 2 = 8.81 ตารางเมตร
 พื้นที่สีเขียวชั้น 7 = 8.20 ตารางเมตร
 พื้นที่ไม้ยืนต้นดังกล่าว = 91.14 ตารางเมตร



ตารางไม้ยืนต้นในโครงการ		ตารางไม้พุ่มประดับในโครงการ	
ชนิดไม้ยืนต้น	จำนวน	ชนิดไม้พุ่มประดับ	จำนวน
ต้นไม้อายุยืน	400	พุ่มไม้ประดับ	30
ต้นไม้อายุสั้น	800	พุ่มไม้ประดับ	3,025
พุ่มไม้ประดับ	1,700	พุ่มไม้ประดับ	2
พุ่มไม้ประดับ	0.5	พุ่มไม้ประดับ	12
พุ่มไม้ประดับ	7.08	พุ่มไม้ประดับ	3,300
			72.03
			72.03

รูปที่ 6 แสดงตำแหน่งและขนาดพื้นที่สีเขียว และประเภทต้นไม้ที่ใช้โครงการ

ลงชื่อ..... **พ.อ. นิมจิณดา นิมจิณดา**
 (นางฟงพริณทร์ นิมจิณดา)
 เจ้าของโครงการ
 พฤศจิกายน 2557

ลงชื่อ..... **พ.อ. อ. อินทรศิริ**
 (นายเบญจพล อินทรศิริ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอสพีเอส ใกล้เคียง จำกัด
 GLOBAL CONSULTING CO., LTD.
 พฤศจิกายน 2557