



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/
๑๑๗ ๖๑

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตลาดูเหล็กเสริม
ยางรถยก ของ บริษัท ชุมิดีน เอียวชุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๑๐๕๒๑
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท กรีนเนอร์ คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด ที่ GNC: 497/2015-9
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตลาดูเหล็กเสริม
ยางรถยก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมหาบารม อำเภอป่าวา赖以生存 จังหวัด
ระยอง ที่บริษัท ชุมิดีน เอียวชุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบ
สาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตลาดู
เหล็กเสริมยางรถยก ของ บริษัท ชุมิดีน เอียวชุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ตำบลมหาบารม อำเภอป่าวา赖以生存 จังหวัดระยอง โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาก็ บริษัท กรีนเนอร์ คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ชุมิดีน เอียวชุง
สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอรายงานการซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตลาดูเหล็กเสริมยางรถยก ดังกล่าว ให้สำนักงาน
นโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว
เบื้องต้นและนำเสนอต่อกomite การผู้ช่วยในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
กomite การผู้ช่วยในการพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน^๑
โครงการโรงงานผลิต漉อดเหล็กเสริมยางรถยนต์ ของ บริษัท ชูมิเดน เฮียวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัท ชูมิเดน
เฮียวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ^๒
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง^๓
มาด้วย ๒ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ^๔
พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่า เมื่okomite การผู้ช่วยในการพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์^๕
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็น^๖
เงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย^๗
ทั้งนี้ หากท่านได้ออนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อม^๘
เงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้สำเนานั้นสืบแจ้งสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเพื่อทราบ และมีหนังสือแจ้งบริษัท ชูมิเดน เฮียวซุง สตีลคอร์ด^๙
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยนันท์ ศิภานคณาภรณ์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

แห่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๕๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๖๑๖

ມາຕຽກຮາບປົວອະກຳນັ້ນແລະແກ້ໄຂຜົດກຣະທບສິ່ງແວດ້ອມ
ແລະມາຕຽກຮາບຕິດຕາມຕຽບຈົດສອບຜົດກຣະທບສິ່ງແວດ້ອມ


ຮາຍງານກາງຮວເຄຣະຫຼັກສອບຜົດກຣະທບສິ່ງແວດ້ອມ

ໂຄຮງກາງໂຮງຈານພົມເຕີຕາວດເຫຼືກເສີມຢາງຮົມຍຸນຕໍ່
ຕັ້ງອອຍໆທີ່ນີ້ຄົມອຸຫສາຫກຮຽມອມຕະໜີຕໍ່

ຕໍ່າບຄລມາບຍາງພຣ ອ້າເກອບປລວກແດງ ຈັງຫວັດຮະຍອງ
ທີ່ບຣິເຊີ້ນ ໜູ້ມືມີດນ ເຮືຍງໝູ້ ສັຕິລົດອົຮົດ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ
ຕ້ອງຍືດສືອບປົງບົຕືອຍ່າງເຄຮັງຄັດ

ເນັ້ນ ດໍາວັນວັນ ລາວເນັ້ນພັກ ທ່ານ
ເອົາເຈັດ CONSTRUCTION CO., LTD.
ວິໄລ ມະຫວາງ
(ນາງຄາວຸນາ ແກ້ວ)

ຜູ້ຖ່ານທາງການສື່ແນວດ້ອມ
ບໍລິສັດ ກົມນອນ ຄອນຫຼັກພັກ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ




ตรางที่ 1

มาตรฐานและเกณฑ์ของผู้ประกอบการที่ต้องมี ตรวจสอบ
มาตรฐานและเกณฑ์ของผู้ประกอบการที่ต้องมี ตรวจสอบ

บริษัท ซูมเดน เอเชียร์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าหุ้นส่วน
บริษัท บีทีซี จำกัด ผู้จัดการห้องอาหารและอาหารสัมภาระ

ผู้ประกอบการที่ต้องมี	มาตรฐานและเกณฑ์ของผู้ประกอบการที่ต้องมี	สถานะที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เรื่องทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์ของผู้ประกอบการที่ต้องมี เช่น ความสะอาด ปลอดภัย และมาตรฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม ผู้ประกอบการต้องดูแลสิ่งแวดล้อม ให้ถูกต้อง ไม่สกปรก ไม่ปล่อยขยะลงในพื้นที่สาธารณะ ผู้ประกอบการต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟได้ทันท่วงที ไม่สูญเสียไฟ บริษัท ซูมเดน เอเชียร์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องอยู่ในบัญชี บุคลากรของรัฐมนตรี ดำเนินการอย่างดี ถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีข้อกล่าวหาใดๆ	- ภายในที่ทำการ สถานที่สาธารณะที่ต้องดูแล ไม่สกปรก ไม่ปล่อยขยะลงในพื้นที่สาธารณะ บริษัท ซูมเดน เอเชียร์ จำกัด จำกัด ดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ	- บริษัท ซูมเดน เอเชียร์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบที่ ๑



(นายอธิบดี พาก)

ผู้อำนวยการสัมภาระ
บริษัท ซูมเดน เอเชียร์ จำกัด

บริษัท บีทีซี จำกัด

กันยายน 2558 หน้า 2 / 4

ผู้อำนวยการสัมภาระ
Greener Consultant Co., Ltd.

นายอธิบดี พาก

ผู้อำนวยการสัมภาระ
บริษัท บีทีซี จำกัด


楚拉第 1 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลการของแบบทดสอบ ที่วางทำนิยม โศรุการโรงเรียนศึกษาเสริมย่างรถอย์ ของบังคับ ศูนย์โดย สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้กระทำการทดสอบ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงาน - ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ต. ถ. ๑๓ ระยะ界เวลา ๑ นาที	- บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย)	บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย)
- เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถแสดงมาตรฐานผลการติดตามมาตรฐานสหกรณ์และมาตรฐานสหกรณ์ได้ดี	- ดำเนินการ	- ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ
- บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถแสดงมาตรฐานผลการติดตามมาตรฐานสหกรณ์และมาตรฐานสหกรณ์ได้ดี	- ดำเนินการ	- ต. ถ. ๑๓ ระยะ界เวลา ๑ นาที	- บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย)	ดำเนินการ
- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แล้วเสร็จทั้งปั้นปูฯสีและวัสดุหิน บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเครื่องรัชต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ต. ถ. ๑๓ ระยะ界เวลา ๑ นาที	- บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย)	ดำเนินการ
- ในการนี้ที่บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ต. ถ. ๑๓ ระยะ界เวลา ๑ นาที	- บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย)	ดำเนินการ

บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย)
SUNNY CO.,LTD.

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

(นางสาวรัตน์ ศรีนันทน์ แม่ค้า)
ผู้อำนวยการสัมภาษณ์
บริษัท ศูนย์เดน เอเชียรูง สตีลคลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุส้อม ท่วงตำมนึนกร โครงการปรับเปลี่ยนภูมิภาคสู่เมืองยั่งยืน ของบริษัท ศูนย์เคมี เอเชียตะวันออก (ประเทศไทย) จำกัด


ผังการรับสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท ศูนย์เคมี เอเชียตะวันออก (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งให้่ายงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒาร่องดูดหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) หากหน่วยดูดอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดี ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้หน่วยงานดูแลรักษาและดูแลรักษาอุปกรณ์และแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ห่างจากอุบัติเหตุส้อมไปประมาณหนึ่งไม่ใช่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้มากกว่าหน่วยงานที่ต้องไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบ แม้จะให้สำเนางานนี้ยังคงเดินทางที่วิธีการและรูปแบบเดิมก็ตาม (สยง.) เพื่อทราบ</p> <p>(2) หากหน่วยดูดอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สยง.) เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ช่วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชช.)</p>			

ผู้รับผิดชอบ
CHIEF CONSULTANT CO., LTD.

วันที่ ๑๗
๒๐๖๓


(นายอุดรัตน์ งาม)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์เคมี เอเชียตะวันออก (ประเทศไทย) จำกัด



ข้อร่างที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งว่างดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ขนาด ๕๐๐ เมกะวัตต์ ของบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุญาต ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ ของประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ก่อรำพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	บุคคลที่เกี่ยวข้องในห้องความดันดำเนินการเบี่ยงแยก แบ่งเสื้อผ้า โครงการฯ ที่รับอนุญาตหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลกระทบเบื้องต้นก่อนดำเนินการเบี่ยงแยก เดินทางและพัฒนาการร่วมกับผู้รับอนุญาตเพื่อรับทราบ			
2. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมความชื้นที่เหมาะสมของอากาศจากปล่องระบายไม่ให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออก หรือประกาศกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านน้ำ (1) ปล่องหน่วยเผาตัวน้ำร้อนที่ 1 (Boiler Stack No.1) ความสูง 8.5 เมตร TSP ไม่เกิน 40 mg/Nm³ และ 0.0254 g/s SO₂ ไม่เกิน 20 ppm และ 0.0333 g/s NO_x ไม่เกิน 60 ppm และ 0.0717 g/s (2) ปล่องหน่วยเผาตัวน้ำร้อนที่ 2 (Boiler Stack No.2) ความสูง 8.5 เมตร TSP ไม่เกิน 40 mg/Nm³ และ 0.0128 g/s SO₂ ไม่เกิน 20 ppm และ 0.0168 g/s NO_x ไม่เกิน 60 ppm และ 0.0362 g/s (3) ปล่องหน่วยเผาตัวน้ำร้อนที่ 3 (Boiler Stack No.3) ความสูง 8.5 เมตร TSP ไม่เกิน 40 mg/Nm³ และ 0.0225 g/s 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องระบายน้ำ - ตัวน้ำ - ตัวน้ำดูด ระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชุมชน เอี่ยวชุง สต็อกเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 	



บริษัท ชุมชน เอี่ยวชุง สต็อกเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตฯ

(นายอุวัฒ อาภัย)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมชน เอี่ยวชุง สต็อกเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด



วีระ พัฒน์


(นางสาววิภาดา แสงสุวรรณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชุมชน เอี่ยวชุง สต็อกเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ควรดำเนินการ โครงการโรงจานเผาติดตั้งใหม่ เสื่อหินเผา ขนาด 400 กะรัต (ประเทศไทย) จำกัด

แหล่งระบาดสีแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(4) ปล่องหนานายดีตันกรุ๊ป ที่ 4 (Boiler Stack No.4) ความสูง 8.5 เมตร	SO ₂ ไม่เกิน 20 ppm NO _x ไม่เกิน 75 ppm TSP ไม่เกิน 40 mg/Nm ³ SO ₂ ไม่เกิน 20 ppm NO _x ไม่เกิน 75 ppm	แตะ 0.0294 g/s แตะ 0.0792 g/s แตะ 0.0090 g/s แตะ 0.0118 g/s แตะ 0.0318 g/s		
(5) ปล่องเตาอย (Heating Furnace Stack) ความสูง 9.6 เมตร	TSP ไม่เกิน 40 mg/Nm ³ SO ₂ ไม่เกิน 20 ppm NO _x ไม่เกิน 80 ppm	แตะ 0.0151 g/s แตะ 0.0198 g/s แตะ 0.0570 g/s		
(6) ปล่องเตาอบก้อนซูบคลอด (Dust Collector Furnace Stack) ความสูง 9.3 เมตร	TSP ไม่เกิน 50 mg/Nm ³ SO ₂ ไม่เกิน 20 ppm NO _x ไม่เกิน 60 ppm	แตะ 0.0116 g/s แตะ 0.0121 g/s แตะ 0.0261 g/s		

ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ต่อตัวผู้ดูแล ทั้งหมด
ก่อนการออกใบอนุญาต 0.4.1.
๑๐๑ ๖๗๖
(นางสาวรุ่ง แซ่ล)
ผู้อำนวยการส่วนตัว
บริษัท ศูมิเด่น เสี่ยวจุang สต็อกคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของดำเนินการ โครงการรื้อถอนผังเมืองที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากก่อสร้างทางรถไฟสายเชียงใหม่-เชียงราย สำหรับชั้น ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริษัท เชียงใหม่ เนียร์ฟอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผังการทบทวนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(7) ปล่องเตาอบหลังบุลวัต ปล่องที่ 1 (Dust Collector Diffusion Furnace Stack No.1) ความสูง 9.5 เมตร	TSP "ไม่เกิน 50 mg/Nm ³ และ 0.0176 g/s SO ₂ "ไม่เกิน 20 ppm และ 0.0184 g/s NO _x "ไม่เกิน 50 ppm และ 0.0331 g/s			
(8) ปล่องเตาอบหลังบุลวัต ปล่องที่ 2 (Dust Collector Diffusion Furnace Stack No.2) ความสูง 9.3 เมตร	TSP "ไม่เกิน 50 mg/Nm ³ และ 0.0216 g/s SO ₂ "ไม่เกิน 20 ppm และ 0.0226 g/s NO _x "ไม่เกิน 50 ppm และ 0.0406 g/s			
(9) ปล่องระบบทดักไนโตรเจนกรอง ปล่องที่ 1 (Dry Drawing Process Stack No.1) ความสูง 9 เมตร	TSP "ไม่เกิน 20 mg/Nm ³ และ 0.0984 g/s			
(10) ปล่องระบบทดักไนโตรเจนกรอง ปล่องที่ 2 (Dry Drawing Process Stack No.2) ความสูง 9 เมตร	TSP "ไม่เกิน 20 mg/Nm ³ และ 0.0805 g/s			

ผู้จัดทำเอกสาร ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เชียงใหม่ คอนเซปต์ CO., LTD.

วีณา บุญฤทธิ์

ลงนาม

(นายยุวลิ ชาโน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซูมิน เนียร์ฟอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ลงนามยืนยันร่วมกัน แห่ง

กันยายน ๒๕๕๘ หน้า 7 / 48


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเบ็ดเตลlok ป่างด้านน้ำมัน ก่อสร้างและรักษาทรัพย์สินทางรัฐบาล ของบริษัท ญี่ปุ่น เอียวชูง สต็อกครอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้กระทำการดังต่อไปนี้	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเป็นเวลาระยะสั้น	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(11) ปล่องไออกไซเจนิก บริษัทฯ 1 (Pickling Line Stack No.1) ความสูง 15.2 เมตร HCl "เมกิน 3 mg/Nm ³ และ 0.0796 g/s				
(12) ปล่องไออกไซเจนิก บริษัทฯ 2 (Pickling Line Stack No.2) ความสูง 15.2 เมตร HCl "เมกิน 3 mg/Nm ³ และ 0.0377 g/s				
(13) ปล่องไออกไซเจนิก บริษัทฯ 1 (Plating Line Stack No.1) ความสูง 8.2 เมตร Cu "เมกิน 1 mg/Nm ³ และ 0.0068 g/s Zn "เมกิน 1 mg/Nm ³ และ 0.0068 g/s				
(14) ปล่องไออกไซเจนิก บริษัทฯ 2 (Plating Line Stack No.2) ความสูง 8.2 เมตร H ₂ SO ₄ "เมกิน 3.5 ppm และ 0.0376 g/s - ติดตั้งระบบระบายน้ำและตัวผู้น้ำแบบกรองเพื่อลบกำบังผลิตภัณฑ์ทางอากาศจากกระบวนการรีดเย็นแบบแห้ง (Dry Drawing Process) จำนวน 2 ชุด	- กระบวนการรีดเย็น - ติดตั้งระบบระบายน้ำและตัวผู้น้ำแบบกรองเพื่อลบกำบังผลิตภัณฑ์ทางอากาศจากกระบวนการรีดเย็นแบบแห้ง (Dry Drawing Process) จำนวน 2 ชุด	- ติดตั้งระบบระบายน้ำและตัวผู้น้ำแบบกรองเพื่อลบกำบังผลิตภัณฑ์ทางอากาศจากกระบวนการรีดเย็นแบบแห้ง (Dry Drawing Process)	- ติดตั้งระบบระบายน้ำและตัวผู้น้ำแบบกรองเพื่อลบกำบังผลิตภัณฑ์ทางอากาศจากกระบวนการรีดเย็นแบบแห้ง (Dry Drawing Process)	- บริษัท ชูมิเดน เอียวชูง สต็อกครอต (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชูมิเดน เอียวชูง สต็อกครอต (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
นายอุวัช ชาโนน
บริษัท กิ่นเนอร์ คอมเซลล์เนฟ จำกัด
ผู้รับผิดชอบ
นายอุวัช ชาโนน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท กิ่นเนอร์ คอมเซลล์เนฟ จำกัด
กันยายน 2558 หน้า 8 /48

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบแวดล้อม ทางด้านน้ำมัน โครงการโรงเรือนเชิงพาณิชย์ติดตั้งเครื่องจ่ายแรงดันต่ำ ของบริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจสอบการทํางานของระบบพัฟฟ์นและหํานวยกำจัดไครอะเจน (wet scrubber) ในส่วนของการติดตั้งเพื่อส่งออกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำตารางปฏิทินเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์	- ระบบบำบัด Wet Scrubber	- ตกลอต ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- ตรวจสอบความชำนาญของคนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องตัวไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	- ระบบบำบัด Wet Scrubber	- ตกลอต ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดทำแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี รวมทั้งมอบหมายให้บริษัทรับเหมาที่มีความชำนาญเข้ามาริบการดูแลระบบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ระบบบำบัด Wet Scrubber	- ตกลอต ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- หากระบบติดขัดและหน่วยกำจัดไครอะเจน (Wet Scrubber) เกิดการชำรุดหรือชำรุดขึ้น โครงการจะหยุดการผลิตส่วนที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องจนไม่สามารถทำงานได้ตามกำหนดให้โดยดําเนินการดังต่อไปนี้	- ระบบบำบัด Wet Scrubber	- ตกลอต ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- กรณีที่พบว่าค่าวัสดุในน้ำซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเครื่องจักรชำรุด เกินกว่าที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานที่ระบุไว้ในแบบกันແแก่ไขและการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการจะหยุดการรับซื้อเพื่อประเมินสภาพของห้องน้ำ แหล่งต้นกำเนิดของน้ำ และต้องทำการแยกให้รีบรองรับอย่างน้อยสามเดือนต่อไป	- กระบวนการผลิต - กระบวนการผลิต	- ตกลอต ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด



ผู้จัดทำ บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง
สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด


(นายอธิบดี ชาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน

บริษัท ศุภิเดน เอียร์ชูง สต็อกออร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้างต้นในการดำเนินการ โครงการโรงเรือนหมู่บ้านชุมชนอุปกรณ์ทางอาชญากรรม ของบริษัท ภูมิเดน เอียวยุ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับผลกระทบ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- เรียบร้อยอยู่เสมอ	- ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง - จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบพิเศษทางอาชญากรรมทั้งหมดทุกส่วนของระบบ ระบบป้องกันเสียงด้วยวัสดุที่มีเสียงดังน้อยที่สุดและสามารถตัดเสียงดังน้ำที่ห้องน้ำได้ บาร์ริเกอร์ระบบที่บังคับด้วยสายไฟและเป็นประตูทางเข้าออก เกี่ยวข้องด้วย - จัดให้ห้องน้ำมีอุปกรณ์ตามเกี่ยวกับการตรวจสุขอนามัยและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง	- ระบบบำบัดน้ำเสีย ทางออกอาชญากรรม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ภูมิเดน เอียวยุ จำกัด (ประเทศไทย) เจ้าหน้าที่
3. ระบบเสียง	- กำหนดให้ห้องน้ำที่ใช้งานของคนต่างด้าวห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัวไม่ติดกัน - กำหนดให้เสียงดังรอบพื้นที่/เครื่องจักรที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลลดให้ต่ำลงอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังอย่างพิเศษและหากพนักงานเข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าวต้องสูญเสียเครื่องบังกับเสียง เช่น ปลอกหูด้วยครอบหูดเสียง เป็นต้น	- พื้นที่ส่วนงานการผลิต	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ภูมิเดน เอียวยุ จำกัด (ประเทศไทย) เจ้าหน้าที่
				- บริษัท ภูมิเดน เอียวยุ จำกัด (ประเทศไทย) เจ้าหน้าที่



(นายอธิบดี ชาบี)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภูมิเดน เอียวยุ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน
บริษัท ภูมิเดน เอียวยุ จำกัด

วันที่ ๑๖๙

(นางสาวรัตนา แสงสุวรรณ)
บริษัท ภูมิเดน เอียวยุ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งว่างทำเป็นไปได้โดยกรุณาตรวจสอบให้ครบทุกประการ ของบริษัท ศรีสุโขรัตน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผังกรอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- ทำสัญญาณและส่งบริเวณที่มีเสียงดังโดยต้องให้พนักงานใส่อุปกรณ์ลดเสียง ในขณะปฏิบัติงาน	- พนักงานที่ส่วนงานการผลิต - พนักงานที่ส่วนงานการผลิต	- ต.ส.อ.ด ระยะ界เวลา ดำเนินการ	- บริษัท ศรีสุโขรัตน์ (ประเทศไทย) สำนักงานฯ	เจ้าหน้าที่
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกำหนด ของอุปกรณ์ต่างๆ	- พนักงานที่ส่วนงานการผลิต	- ต.ส.อ.ด ระยะ界เวลา ดำเนินการ	- บริษัท ศรีสุโขรัตน์ (ประเทศไทย)	เจ้าหน้าที่
- จัดทำ Noise Contour Map ในพื้นที่ส่วนงานการผลิตภายใน 1 ปี หลังจาก โครงการเปิดดำเนินการส่วนขยาย โดยนำผลการศึกษาจากการจัดทำ Noise Contour Map มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการต่อไป พร้อมทั้งพาราบทวนแนวเส้นเสียงจาก Noise Contour ทุก 3 ปี	- พนักงานที่ส่วนงานการผลิต	- ต.ส.อ.ด ระยะ界เวลา ดำเนินการ	- บริษัท ศรีสุโขรัตน์ (ประเทศไทย) สำนักงานฯ	เจ้าหน้าที่
- กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชั่วโมง) ที่รั้วรือโครงการให้ไม่ค่า ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ	- รั้วรือโครงการ	- ต.ส.อ.ด ระยะ界เวลา ดำเนินการ	- บริษัท ศรีสุโขรัตน์ (ประเทศไทย) สำนักงานฯ	เจ้าหน้าที่
4. คุณภาพน้ำ				
4.1 น้ำเสีย จ า ก กระบวนการผลิต	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี ขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบำบัด น้ำเสียจากการกระบวนการผลิต ปริมาณ 446.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อนระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Tank) ขนาด 500	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ต.ส.อ.ด ระยะ界เวลา ดำเนินการ	บริษัท ศรีสุโขรัตน์ (ประเทศไทย) สำนักงานฯ

ผู้รับผิดชอบ
GRESHAM CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท ศรีสุโขรัตน์ (ประเทศไทย)
สำนักงานฯ

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท กีเมນร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของตัวดำเนินการ โครงการ改善งานผู้ผลิตและศรีมัยางร่องรอยน้ำ ของบริษัท ชุมิดา เฮียวยุทธ สมัครครอง (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการระบุสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ถูกบากลมตัด ก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบรรเทาเบ็ดน้ำเสียส่วนใหญ่ของน้ำที่ออกน้ำค่าไม่ต่อไปน้ำรับประทาน สำหรับเบ็ดน้ำที่ต้องระบายน้ำทิ้งเพื่อเวรภูษาคุณภาพน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำรับประทานจัดระเบียบให้เป็นน้ำที่ต้องระบายน้ำทิ้งเพื่อเวรภูษาคุณภาพน้ำ ของระบบเบ็ดน้ำ เป้ารีมาณ 20.46 ถูกบากลมตัด/เดือน ซึ่งจะบูรรมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำที่เสียของโครงการ จานวนสิ่งรบกวนมาน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดไปยังเบ็ดน้ำคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของน้ำทิ้ง - ควบคุมคุณภาพน้ำที่ห้องจากน้ำพักน้ำทิ้ง (Holding Tank) ของโครงการให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมให้ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของน้ำ กรณีส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของน้ำ - เก็บตัวอย่างน้ำจากน้ำพักน้ำทิ้ง (Holding Tank) เพื่อตรวจวิเคราะห์ค่า pH และ TDS ทุกวัน ถ้าพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานกำหนดให้สูงขึ้นเทียบจากบ่อบำบัดน้ำทิ้ง - เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Tank) เดือนละ 1 ครั้ง (โดย third party) ซึ่งพาร์เมเตอร์ที่วัดได้แก่ pH, Temp, Color & Odour, Chloride, BOD, COD, TSS, TDS, TKN, Oil & Grease, Iron, Copper, Zinc และ Lead 	<p>ถูกบากลมตัด ก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบรรเทาเบ็ดน้ำเสียส่วนใหญ่ของน้ำที่ออกน้ำค่าไม่ต่อไปน้ำรับประทาน สำหรับเบ็ดน้ำที่ต้องระบายน้ำทิ้งเพื่อเวรภูษาคุณภาพน้ำ ของระบบเบ็ดน้ำ เป้ารีมาณ 20.46 ถูกบากลมตัด/เดือน ซึ่งจะบูรรมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำที่เสียของโครงการ จานวนสิ่งรบกวนมาน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดไปยังเบ็ดน้ำคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของน้ำทิ้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Holding Tank) - บ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Holding Tank) - บ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Holding Tank) - บ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Holding Tank) 	<p>บริษัท ชุมิดา เฮียวยุทธ สมัครครอง (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>บริษัท ชุมิดา เฮียวยุทธ สมัครครอง (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>บริษัท ชุมิดา เฮียวยุทธ สมัครครอง (ประเทศไทย) จำกัด</p>


บริษัท ชุมิดา เฮียวยุทธ สมัครครอง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชุมิดา เฮียวยุทธ สมัครครอง (ประเทศไทย) จำกัด

(นางสาวรุ่งฯ)

ผู้อำนวยการฝ่ายรับผิดชอบ
บริษัท ชุมิดา เฮียวยุทธ สมัครครอง (ประเทศไทย) จำกัด

จดหมาย



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุวงานดำเนินการ โดยยังคงรักษาโครงสร้างพื้นที่เดิม ของบริษัท จำกัด ให้ยั่งยืน สืบทอดรุ่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผังการเปลี่ยนแปลง และการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
- ห้องครัวส่วนบุคคลที่ใช้ห้องน้ำที่ไม่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ต ล ด ร ระยะเวลาระบุคคล	- บริษัท ชุมชน เสี่ยวซุง สหกิจกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด		
- ระบบท่อส่งน้ำทิ้งให้สามารถทำางได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	ของศูนย์การ	ดำเนินการ			
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อทำความสะอาดทุกครั้งระหว่างบ่มบัดน้ำเสียและการตรวจสอบค่า pH ตามกำหนด	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ต ล ด ร ระยะเวลาระบุคคล	- บริษัท ชุมชน เสี่ยวซุง สหกิจกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด		
- ติดตั้ง pH Online ที่จะทำการตรวจสอบแบบ real time ในกรณีที่ค่า pH ของน้ำที่ผ่านการบำบัดไม่ถูกต้องทั้งที่นิคมฯ กำหนดไว้ (ค่า pH น้ำทึบเขียวสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ อยู่ในช่วง 5.5-9.0) ผู้ดูแลระบบจะต้องหยุดระบบบำบัดฯ และส่งน้ำที่ผ่านระบบบำบัดเข้าสู่สิ่งที่น้ำฉุกเฉิน (Emergency Tank) ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร และทำการแก้ไขระบบบำบัดฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ก่อนสูบน้ำทั้งหมดกลับเข้าสู่ Wastewater Basin เพื่อทำการบำบัดใหม่อีกครั้ง	- ถัง Holding Tank	ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เสี่ยวซุง สหกิจกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด		
4.2 น้ำ ด ล จ า ก สำนักงานและโรงอาหาร	- น้ำเสียที่เกิดจากสำนักงานและโรงอาหารประมาณ 39 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำหรับจุลทรรศน์และถังที่ใช้ปั๊มน้ำแมลงวassel ระบายน้ำเสียส่วนภายนอกของนิคมฯ	- ภายนอกที่ต้องการ ดำเนินการ	- ต ล ด ร ระยะเวลาระบุคคล	- บริษัท ชุมชน เสี่ยวซุง สหกิจกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	

ผู้รับผิดชอบ
GREENER CO.,LTD.
บริษัท ชุมชน เสี่ยวซุง


วีณา นาครุณ
(นางสาววีนา นาครุณ)

นายวีระ ชาติ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กีรเมเนอร์ ศรีสุขสหพัฒน์ จำกัด
บริษัท ชุมชน เสี่ยวซุง เสี่ยวซุง เสี่ยวซุง

พารากรที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ โครงการรีร่องงานด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท จำกัด ผู้จัดการรีร่องงานด้านสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้กระทำการบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จุดพ่นการดูแลทำความสะอาดบ้านเรือนโดยการหุงน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน ตั้งถอนออกไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	- ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป	- ตกลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เอียวชุง สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด	
- จุดให้มีการตรวจสอบและติดต่อหน้าเสียอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในสภาพ ไม่รักษาไม่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสู่การระบุรายชื่อ	- ห้องน้ำเสียและร้าง ระบายน้ำฝน	- ตกลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เอียวชุง สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด	
4.3 อันๆ	- ประสานงานกับนิคมฯ เพื่อรื้อยื่นความเห็นก่อนขอรับสถาบันปฏิบัติ ส่วนราชการนิคมฯ ได้แก่ ระบบจราจร ประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย ว่า สามารถรองรับการพัฒนาโครงสร้างต่ออย่างเพียงพอโดยไม่ออกสารรบเรื่องการ ไฟฟ้า	- ก า ย ไ น พ น ท โครงการ	- ตกลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เอียวชุง สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. การคุมนิคม	- จัดทำให้พนักงานที่ปรับตัวเข้ามาระบบใหม่และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากเกิดขึ้น - โครงการจัดทำริมจ้าหน้าที่ค่ายอย่างความสอดคล้องจัดระบบเบี่ยงกาการะจราจร ปริมาณทางเข้าออกจากพื้นที่โครงการ	- เส้นทางขย่ง พื้นที่โครงการ	- ตกลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เอียวชุง สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด



ผู้จัดการรีร่องงานด้านสิ่งแวดล้อม
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

วิภาดา มนัส
(นายวิภาดา มนัส)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชุมชน เอียวชุง สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชุมชน เอียวชุง สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องคัดเชื้อโรค ของโครงการฯ ตามที่ได้ระบุไว้ใน เอกสารฯ จึงมีดัง ดังนี้

ผลการประเมินผล	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดให้มีการฝึกอบรมและความรู้แก่พนักงานชั้นนำเรื่องทางด้าน เกี่ยวกับการ ขนส่ง จัดหอนกการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติการถูกต้อง ข้อกำหนด กฎ ระเบียบสำหรับพนักงาน สำหรับพนักงานที่มีภาระหนัก อย่างต่อเนื่อง	- พนักงานชั้นนำ - รองชั้นนำ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด	
- กำหนดให้มีแผนการตรวจสอบสภาพพรบและคุณภาพของบารุงอย่างสม่ำเสมอ	- รองชั้นนำ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด	
- จัดตั้งคณะกรรมการร่วมของ yanaphan ให้ใหม่เป็น 60 กิโลเมตร/วัน	- ถนนภายในบ้านฯ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด	
- ถนนสีจะต้องมีสีสุดครามเป็นต้อยานมีดซึ่ดเพื่อป้องกันการหลุดร่องจราจร และเสียงสีสุดรุ่งหกตันคงสีถนน	- รองชั้นนำ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด	
- หลักเกณฑ์การขันสินในชั่วโมงเร่งด่วน (7.00-8.00 น. และ 17.00-18.00 น.) และพิจารณาตั้งเส้นทางในการขนส่งสินค้าไม่กว่า 10 กิโลเมตรหากต้องการจราจรเดินทาง เดินทางต่อตัวร้อนน้ำร้อน ความแรงและกุญแจมีดายร้อนพื้นที่ควรการ คำบัญชี หักน้ำรบรวมทุกๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ออกกฎหมาย เพื่อบังคับใช้	- เส้นทางชั้นนำ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด	
- คำบัญชีหักน้ำรบรวมทุกๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ออกกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ คำบัญชีหักน้ำรบรวมทุกๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายที่ออกกฎหมาย เพื่อบังคับใช้	- รองชั้นนำ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด	

๑๗๙
จันทร์ ๒๖๗
๒๖๗

(นายอุรุพงษ์ ธรรมชาติธรรม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายอุรุพงษ์ ธรรมชาติธรรม)
กรรมการผู้จัดการ


บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

๑๗๙
จันทร์ ๒๖๗

(นางสาวรัตน์ ธรรมชาติธรรม)
กรรมการผู้จัดการ


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ โครงการโรงงานศิลปาชลากาชาดเชิงพาณิชย์ ของบริษัท จำกัด ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่ออิมแพค	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- สำนักดูแลดูเรื่องการรักษาความสะอาด สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อม เรียนภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)	- กำ肓นดูแลดูเรื่องการรักษาความสะอาด สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อม เรียนภาษาอังกฤษ	- รากน้ำสีเขียว	- ต ล อด ด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท จำกัด เรียนภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) สำนักดูแลดูเรื่องการรักษาความสะอาด สำนักงานสิ่งแวดล้อม เรียนภาษาอังกฤษ
6. การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา	- จัดให้มีระบบป้องกันภัยในโครงสร้างและออกจากระบบประปาที่เสีย	- ภายในพื้นที่โครงสร้าง	- ต ล อด ด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท จำกัด เรียนภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)
ป้องกันไฟไหม้	- น้ำฝนและน้ำห้ามจุกจากบริเวณพื้นที่ที่ไม่必要なอุปกรณ์ เช่น น้ำมันที่ถูกนำไปรีวิวน้ำที่หลังคาของอาคาร เป็นต้น จะทำลายโครงสร้างและบ้านได้ในขณะที่มีความโศกเศร้าอ่อนระบาดในช่วงเวลาที่บ้านของคนมา ต้องไปตรวจเชื้อและดูแลครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ	- ภายในพื้นที่โครงสร้าง	- ต ล อด ด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท จำกัด เรียนภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)
7. การจัดการขยะและเสียง	7.1 มาตรการที่ไว้เป็น	- จัดตั้งรีไซเคิลร่องรับขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ขยะห้ามไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งจะนำไปป่าวางตามจุดต่างๆ อย่างพึงพอใจ	- ภายในพื้นที่โครงสร้าง	- บริษัท จำกัด เรียนภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข่าวดีน เรียนชุมชน เศรษฐกิจสัมภพ ของบ้านเชียงใหม่ สำหรับผู้เชื้อชาติ (ประเทศไทย) จำกัด

แหล่งทำมาหากิน	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- เก็บรวบรวมขยะและอย่างระดับต่างๆ นำไปขายเพื่อหามาสัย มีฝ่ายปกครอง และสามารถนำตัวกลับบ้านได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านที่ตั้งรับอนุญาตจาก ราชการมาสร้างกำแพงต่อไป	- ภายนอกบ้านที่โครงสร้าง ให้น้ำที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป	- ภายนอกบ้านที่โครงสร้าง	- ตกลอดระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนฯ เรียนชุมชน สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ขยะมูลฝอยใช้คิดที่เก็บรวบรวมได้จากโครงสร้างภาชนะที่รับซื้อมาใช้ประโยชน์ ให้น้ำที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป	- ภายนอกบ้านที่โครงสร้าง	- ตกลอดระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนฯ เรียนชุมชน สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด	
- ส่งเสริมการนำหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสีย “ได้แก่ การลดการ เกิดขึ้นของเสียที่หล่อ渚กำเนิด (reduce) การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการรับรับรุคุณภาพของเสียที่ถูกนำมาใช้ใหม่ (recycle)	- ภายนอกบ้านที่โครงสร้าง	- ตกลอดระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนฯ เรียนชุมชน สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด	
- จัดทำมีฟันที่เก็บขยะเสียที่มีหลังคาปูดูมเพื่อเก็บขยะของเสียก่อนตัดต่อให้ หน่วยงานที่ต้องรับอนุญาตจัดการร่วรับกับผู้ที่มีฟันที่	- ภายนอกบ้านที่โครงสร้าง	- ตกลอดระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนฯ เรียนชุมชน สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด	
- ควบคุมและดูแลพื้นที่ดีบุ๊คและชั้นสูงทางของเสียไปจัดทิ้งปฏิบัติงาน ตัวอย่างการระดมทุนร่วม ไม่ให้เด็กการจราจรสหรือตากหันมองหากองเสียงภายใน บริเวณโรงเรียนและระหว่างการขนส่ง	- พื้นที่ดีบุ๊คและชั้นสูงทางของเสีย ชั้นสองของเสียง	- ตกลอดระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนฯ เรียนชุมชน สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด	
- กำหนดให้ครรภารัฐทำเอกสารกำกับการขนส่ง (manifest system) ให้กับ ผู้รับจำตและผู้ขนส่งกันที่จะนำข่องเสียดังกล่าวออกจากราชอาณาเขตโครงสร้าง โครงสร้างต้องแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น ปริมาณ และข้อมูลเบื้องต้น	- ภายนอกบ้านที่โครงสร้าง	- ตกลอดระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนฯ เรียนชุมชน สหกรณ์ (ประเทศไทย) จำกัด	



ผู้รับ บริษัท เรียนชุมชน เรียนชุมชน เรียนชุมชน
บริษัท CONSULTANT CO., LTD.


วีณา ใจดี

(นายธีร์ ใจดี)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมชน เรียนชุมชน เรียนชุมชน เรียนชุมชน
จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ท่วงตัวเบี่ยงการ โครงการรีไซเคิลเสิร์ฟวัสดุห้องน้ำและรักษาระบบน้ำ ของบริษัท ศรีวิชัย จำกัด

ผลการทบทวนเกดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.2 ข อ ๔ เสีย จ ๑ ก อาคารสำนักงาน	<p>โดยวิธีการสั่งซื้อมุลทิสาหร่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) "ไปรษณีย์ไทย" ในการมีงาน ภูมิสังเคราะห์ภูมิรวมตามแบบการเดินทางของประเทศไทย สำหรับการร่วมกิจกรรมในประเทศไทย จุดเชื่อมต่อระบบประมวลผลอย่างต่อเนื่อง 3 ประเภท ได้แก่ ขยายมูลฝ่ายหน้าที่ไป ขยายมูลฝ่าย ริมเดลิคิ และขยายมูลฝ่ายอัตตราภัยสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยายทั่วไปปีละประมาณ 100 ตัน/ปี ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเศษอาหารจากโรง อาหาร เศษอาหารจะถูกแยกและมาสูตรที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ซึ่งต้อง^{ได้} หากจัดการไม่ได้จึงต้องมีการหักรายได้ซึ่งจะนำไปแบ่งเป็นสองส่วนๆ ก่อนติดต่อ^{ให้} ให้หน่วยงานที่ต้องรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปทำสัด - ขยายที่ศูนย์บริษาม 19 ตัน/ปี เป็น กระบวนการแยก โลหะ และพลาสติก เป็นต้น โครงการจะจัดเตรียมถังรับประยะรีไซเคิลวางอยู่บริเวณอาคารต่างๆ เพื่อรับรวมและตัดแยกอีกรอบ ถอนติดต่อให้ผู้รับซื้อมารับเพื่อนำกลับไปใช้ ประโยชน์ - ขยายอัตราภัยปีละ 7 ตัน/ปี เป็น หลอดพลาสติกใส่เครื่องดื่ม ถ่านไฟฉาย แบบเต็มร่องที่เสื่อมสภาพ สายไฟฟ้า และหมึกพิมพ์ เป็นต้น โดยผลกระทบ กำหนดให้มีการสืบต่อไปอีกปีรวมต่อๆ ๆ ที่สามารถใช้ซ้ำได้รีวมทั้งกำกับหนตให้มี การตัดแยกขยะอันตรายตัดแต่ห้องสำหรับจานน้ำร่วมไป 	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ศรีวิชัย เสิร์ฟวัสดุห้องน้ำ จำกัด (ประเทศไทย) - บริษัท ศรีวิชัย เสิร์ฟวัสดุห้องน้ำ จำกัด - บริษัท ศรีวิชัย เสิร์ฟวัสดุห้องน้ำ จำกัด (ประเทศไทย) - บริษัท ศรีวิชัย เสิร์ฟวัสดุห้องน้ำ จำกัด - บริษัท ศรีวิชัย เสิร์ฟวัสดุห้องน้ำ จำกัด (ประเทศไทย)



บริษัท ศรีวิชัย เสิร์ฟวัสดุห้องน้ำ จำกัด

บริษัท ศรีวิชัย

(นายอุปัจ ชาโน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีวิชัย เสิร์ฟวัสดุห้องน้ำ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ โครงการโรงจราจรศรีราชาหน้าศรีมหาราษฎร์ ของบัญชีฯ ภูมิเด่น เอี่ยวัฒน์ สหศรี coworkers (ประเทศไทย) จำกัด

ผังการระบบที่มีผลกระทบ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 ข อ ๑ เสีย จ จ ก กระบวนการผลิต	<p>เก็บไว้ในอาคารจนกว่าปริมาณมากหรือ จึงต้องให้หัวน้ำยานที่ได้รับอนุญาตจากกรรมการในอุตสาหกรรมเข้ามารับไปจำหน่ายถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เศษเศษเหล็ก (Scrap) มีปริมาณ 1,349 ตัน/ปี โครงการจะทำการรับประมวลวัสดุภายในอาคารสำหรับการผลิตเพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมมีรายงานอุทาหรณ์นำไปประกอบ เพื่อไม่มาหลักลับไปใช้ใหม่หรือนำไปปลูก - ผู้สูญเสียผ่านการซื้อขายที่นกอุบลการตั้งแต่ขนาด小到 222 ตัน/ปี โครงการจะทำกำรร่วมร่วมกับนักลงทุน (Storage Tank) ภายใต้นโยบายส่วนการผลิต ก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมมีรายงานอุทาหรณ์นำไปปลูก - การตอกอกอน (Bendge) จากระบบบำบัดน้ำเสีย 瀛บึงกาน 576 ถูกบาก์เมตร/ปี โครงการจะทำกำรรับรวมไว้ในถังเก็บ (Storage Tank) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบบทบำบัดน้ำเสีย ก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมมีรายงานอุทาหรณ์นำไปปลูก - กัดมนต์เสื่อมสภาพ (Waste HCl) ที่เกิดจากกระบวนการถังถาวร มีปริมาณ 1,485 ถูกบาก์เมตร/ปี โครงการจะทำกำรร่วมไว้ในถังเก็บ (Storage Tank) ภายใต้เงื่อนไขที่การผลิต ก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงจราจรศรีราชาหน้าศรีมหาราษฎร์ ของบัญชีฯ ภูมิเด่น เอี่ยวัฒน์ สหศรี coworkers (ประเทศไทย) จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภารกิจพื้นที่โครงการ - ภารกิจพื้นที่โครงการ - ภารกิจพื้นที่โครงการ - ภารกิจพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ภูมิเด่น เอี่ยวัฒน์ สหศรี coworkers (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ภูมิเด่น เอี่ยวัฒน์ สหศรี coworkers จำกัด
บริษัท ภูมิเด่น เอี่ยวัฒน์ สหศรี coworkers จำกัด


๒๐๖ ๖๖๗๔

(นางสาววิภาดา แสงรุจิ)

ผู้อำนวยการศูนย์แม่ค้า
บริษัท ภูมิเด่น เอี่ยวัฒน์ สหศรี coworkers (ประเทศไทย) จำกัด


บันทึก ๙๘๓ ๗๗๑
ก.๑๕๗๘ ๑๗๗๘

กันยายน 2558 หน้า 19 /48



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและลดภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ โครงการรีร่องานดูดซับน้ำเสียชั่วคราว เนื้อที่ 1 ขนาด 7.5 ไร่ จังหวัดเชียงใหม่ สัญญา 1 ระหว่างบริษัท จำกัด กับบริษัท จำกัด (ประเทศไทย)

ผังระบบที่ปฏิบัติตาม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- สารหล่อหลั่งลงสู่แม่น้ำ (Waste Lubricant) ที่เกิดจากน้ำหยอดมารองค์ตัด ชุนตามแบบเปรียก มีปริมาณ 3,228 ลูกบากระถางตัน/ปี โครงการจะทำการ รวบรวมไว้ในถังเก็บ (Storage Tank) ภายในพื้นที่การผลิต ก่อนนำไปเบี่ยง หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด	- ภายใต้พื้นที่โครงการ	- ต. ลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เสี้ยวชุง สหศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด	
- กรณีนำรังน้ำมันสื่อสารภาพ (Waste H ₂ SO ₄) ที่เกิดจากชั้นดูดซับน้ำ ปริมาณ 4,760 ลูกบากระถางตัน/ปี โครงการจะทำการรวบรวมไว้ในถังเก็บ (Storage Tank) ภายในพื้นที่การผลิต ก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด	- ภายใต้พื้นที่โครงการ	- ต. ลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เสี้ยวชุง สหศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด	
- ภายนะปืนปืนน้ำสารเคมี (ปืนสูบ) มีปริมาณ 24 ตัน/ปี โครงการจะเก็บ รวบรวมไว้ในพื้นที่การผลิต ก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากการ โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด	- ภายใต้พื้นที่โครงการ	- ต. ลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เสี้ยวชุง สหศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด	
- เศษขี้ส่วนผสม (เชือกหัวดิน) มีปริมาณ 12 ตัน/ปี โครงการจะเก็บ รวบรวมไว้ในพื้นที่การผลิต ก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากการ โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด	- ภายใต้พื้นที่โครงการ	- ต. ลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เสี้ยวชุง สหศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด	
- เศษขี้ส่วนผสม (เชือกหัวดิน) มีปริมาณ 12 ตัน/ปี โครงการจะทำการ รวบรวมไว้ภายในพื้นที่ร่วบรวมมวล ก่อนตัดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปรีไซเคิลหรือนำไปบำบัด	- ภายใต้พื้นที่โครงการ	- ต. ลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เสี้ยวชุง สหศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด	



บริษัท บริษัท จำกัด

GREENER CONSULTANT CO.,LTD.


๑๖๖๖ ๒๐๐

(นายอธิบดี ท่อน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมชน เสี้ยวชุง สหศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของดำเนินการ โครงการโรงจราจรศรีมหาโพธิ์ ของบริษัท ศูมิเดน เอียวชุง สตีลครอส (ประเทศไทย) จำกัด

ผังกรอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลางานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
- เศษพลาสติก มีปริมาณ 36 ตัน/ปี โครงการจะทำการรับรวมไว้ภายในห้องรับแขกที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโครงงาน อุตสาหกรรมรับประทานนำไปบำบัด	- ภายนอกที่โครงการ - ภายนอกที่โครงการ	- ตกล อด ระยะเวลา 1 ดำเนินการ	- บริษัท ศูมิเดน เอียวชุง สตีลครอส (ประเทศไทย) จำกัด		
- เศษพลาสติก ไม่รีไซเคิลหรือนำไปบำบัด ร่วมชุมชน กำนันติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโครงงาน	- ภายนอกที่โครงการ	- ตกล อด ระยะเวลา 1 ดำเนินการ	- บริษัท ศูมิเดน เอียวชุง สตีลครอส (ประเทศไทย) จำกัด		
- เศษพลาสติก ที่ได้รับมาจากน้ำเสีย 36 ตัน/ปี เป็นขั้นส่วนหนึ่งของการซ่อมบำรุง โครงการ จึงนำเข้ามาในพื้นที่ร่วมชุมชนรับประทานเพื่อใช้เป็นคีลารือบำบัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากการรับประทานอยู่สามแห่ง จำนวน 240 ตัน/ต่อต่อให้ โครงการและทางศักย์สิ่งใหม่รีามัน 216 ตัน/ปี หลังขยายกำลังการผลิตขึ้นเป็น 240 ตัน/ปี ที่มาจากการใช้งานทั่วไป โครงการจะทำการรับรวมไว้ภายในห้องรับประทาน ร่วมชุมชน กำนันติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโครงงาน อุตสาหกรรมรับประทานนำไปบำบัด	- ภายนอกที่โครงการ	- ตกล อด ระยะเวลา 1 ดำเนินการ	- บริษัท ศูมิเดน เอียวชุง สตีลครอส (ประเทศไทย) จำกัด		
8. ลังคาม-ศรีบูร्धนิจ	- จัดให้มีการรับรู้ของเรื่องน้ำดิบรอบพื้นที่โครงการที่ไม่รับ ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ตั้งรูปที่ 1) - พิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่สำคัญตามบัญชีหมายกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานใน โครงการเป็นอันดับแรก	- พื้นที่โครงการและ บุคลากรโครงการ	- ตกล อด ระยะเวลา 1 ดำเนินการ	- บริษัท ศูมิเดน เอียวชุง สตีลครอส (ประเทศไทย) จำกัด	



ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบแล้ว ตัวตั้ง
GATEWAY CONSULTANT CO., LTD.

รุ่งอรุณ
เจ้าหน้าที่


(นางสาววิภา ใจเปร)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูมิเดน เอียวชุง สตีลครอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ก่อสร้างและจัดการทรัพยากรด
จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะดำเนินการ โครงการโรงจานวนครศรีสะเกษฯ อนุมัติฯ อย่างเชิงรุก ด้วยวิธีสืบคืบ (ประเทศไทย) จำนวน

ผู้กระทำสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยรับภารต์ให้นำไปใช้ประโยชน์ การเคลื่อนย้ายเอกสารให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุรุษชาวผู้สูงในที่ว่าไปได้เข้าเยี่ยมชม! - ไม่เผยแพร่ข้อมูลสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การส่งเสริมต้านภัยศึกษาเกี่ยวกับทุก拿起ศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุมของชุมชน เป็นต้น - ให้ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย ของโครงสร้าง - เมย์แพร็ชช์ อนุรักษ์ วิทยาศาสตร์และสื่อสารองค์กร ห้องศิริพัฒนา พื้นที่สื่อสารองค์กร ห้องศิริพัฒนา พื้นที่สื่อสารองค์กร ห้องศิริพัฒนา พื้นที่สื่อสารองค์กร เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ทุก 6 เดือน - แจ้งช่าวสารและเชื่อมต่อชุมชนการดำเนินโครงการในวาระการประชุมประจำเดือน เดือน - จัดกิจกรรมเชิงชุมชนโครงการ โดยเน้นคนในท้องถิ่นและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินผลการเชิงชุมชนโครงการ เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกชุมชนรอบโครงการ - ทุกชุมชนรอบโครงการ - ทุกชุมชนรอบโครงการ - ทุกชุมชนรอบโครงการ - ทุกชุมชนรอบโครงการ - ทุกชุมชนรอบโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวชุ่ง สเต็คครอต (ประเทศไทย) จำกัด 	
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมเชิงชุมชนโครงการ โดยเน้นคนในท้องถิ่นและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินผลการเชิงชุมชนโครงการ เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกชุมชนรอบโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวชุ่ง สเต็คครอต (ประเทศไทย) จำกัด 	



บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวชุ่ง
STECKROT CONSULTANT CO., LTD.

จังหวัดชุมชน
จังหวัดชุมชน


(นายชัยวิช อาโน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวชุ่ง สเต็คครอต (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชุมชนเด่น เสี่ยยวชุ่ง สเต็คครอต (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการฯ โครงการฯ จึงได้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ตามบริบทที่ ณ วิเดน เมืองวานูอาตู สหตั้งกรรช (ประเทศไทย) จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - จุดตั้งที่มีการทำทรายที่ของโครงสร้างพื้นที่เพื่อ保护区สัมภพน์ ติดตาม เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ - จุดตั้งค่ายและภาระติดตามมาตรฐานการตรวจสอบผู้ระหว่างผลกระทบที่บ้านและด้วย โดยจัดตั้งคอมมูนิตี้บ้านพักอาศัย จำนวน 25 ท่าม ตั้งแต่ 1) ตัวเมืองภาคราษฎรชาช จางหยุนชัน/หยู่บ้านในเขตกรุงปาครอตที่เป็นทั้งโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณในเขตอุตสาหกรรมบริหารส่วนตำบลบางบานยำพร จำนวน 8 คน - ประมาณในเขตอุตสาหกรรมบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จำนวน 3 คน - ประมาณในเขตอุตสาหกรรมบริหารส่วนตำบลเขม้วย จำนวน 4 คน 2) ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (ก) ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตที่ศึกษา 5 กลุ่มเมตรางวัลที่ตั้งโครงการ จำนวน 3 คน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้แทนจากองค์กรบริหารส่วนตำบลบลอกบานยำพร จำนวน 1 คน - ผู้แทนจากองค์กรบริหารส่วนตำบลบลอกพนิคม จำนวน 1 คน - ผู้แทนจากองค์กรบริหารส่วนตำบลเขม้วย จำนวน 1 คน (ข) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน 5 คน ได้แก่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภูมิภาค 	<ul style="list-style-type: none"> - ต ต อด ระยะเวลา ดำเนินการ - ต ต อด ระยะเวลา ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ญี่มีเดน เอียรชั่ง สหตั้งกรรช (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ญี่มีเดน เอียรชั่ง สหตั้งกรรช (ประเทศไทย) จำกัด 	



รายงานผลการดำเนินการ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

บริษัท ญี่มีเดน เอียรชั่ง
สหตั้งกรรช (ประเทศไทย) จำกัด

(นายชัยลักษณ์ หาดใหญ่)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ญี่มีเดน เอียรชั่ง สหตั้งกรรช (ประเทศไทย) จำกัด

(นางสาวร่วม แซ่ล)
ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ญี่มีเดน เอียรชั่ง สหตั้งกรรช (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วงศาระบบดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ ของบริษัท จำกัด เอเชียชูง ต่อศักดิ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้กระทำการ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้แทนเจ้าหน้าที่พยาบาลร่มชาติ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป	- ผู้แทนเจ้าหน้าที่พยาบาลร่มชาติ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป - ผู้แทนเจ้าหน้าที่พยาบาลร่มชาติ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป - ผู้แทนเจ้าหน้าที่พยาบาลร่มชาติ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป - ผู้แทนเจ้าหน้าที่พยาบาลร่มชาติ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป 3) ตัวแทนเจ้าหน้าที่พยาบาลร่มชาติ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป - ผู้จัดการโรงงาน - ผู้จัดการฝ่ายประปาและพื้นที่/บุคลากร ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อคิดเห็นในการปรับปรุง 2 ตำแหน่ง แต่ละเดือน ตามกำหนดการ 1 ตำแหน่ง รายงาน แต่ละครึ่งเดือน การประเมินได้ประกอบด้วยความเห็นชอบของที่ ประชุม	สำนักงาน 1 คน	สำนักงาน 1 คน	สำนักงาน 1 คน
9. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	9.1 ความปลอดภัย ทั่วไป	- จัดตั้งศูนย์กระบวนการปลอดภัยฯซึ่งรวมมาย แสงสว่างเพาเวอร์ไลน์ในการ ทำความสะอาดโดยน้ำดื่มน้ำยาและวัสดุผ้าห่มห้องด้านบนห้องความปลอดภัย รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ โดยมีการประชุมเป็น ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามกฎหมายกำหนด	- รายงานที่มีผู้ที่ควรทราบ ดำเนินการ	- ผู้จัดการ ชุมชน เขียวชูง ลักษณะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด

เขียน สำเนาที่ ๑/๑
GIVEN TO CONSULTANT CO., LTD.
นายอุษิริ ฉาย

เขียน แบบ
นายอุษิริ ฉาย

(นางสาวนันดา แซ่บ)

เขียน แบบ
บริษัท เอเชียชูง ต่อศักดิ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชุมชน เอเชียชูง ต่อศักดิ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กันยายน 2558 หน้า 24 /48

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวในการโครงการเชิงขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัท จำกัด เขียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผังกรอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- บำรุงรักษาและตรวจสอบความเรียบง่ายเมื่อ เครื่องจักรต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกัน อุบัติภัยให้สามารถใช้งานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	- ภายนอกที่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ สำหรับพนักงานที่เดินทางมาทำงานที่ เกี่ยวกับเสียง ความร้อน และสารเคมีที่เป็นอันตรายให้กับมนุษย์	- ภายนอกที่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ สำหรับพนักงานที่เดินทางมาทำงานที่ จุดไฟฟ้าที่ติดตามแมลงศรีษะต้องมองที่หน้าจอคอม เท่านั้น แสงสว่าง การรักษาอุณหภูมิ ห้องสาขา ห้องที่พักผ่อน เป็นต้น	- ตกลอต ระยะเวลาร ดำเนินการ	- บริษัท ชูมิเดน เอียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่น การ ติดตามวัดเสียง ความร้อน เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยเฉพาะที่ความปะ儉ภัยเป็นประจุกาวน์พร้อมหงอก ในน้ำยาที่ต้องใช้ ที่ไม่ปลอดภัยเด็กทันที	- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่น การ ติดตามวัดเสียง ความร้อน เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยเฉพาะที่ความปะ儉ภัยเป็นประจุกาวน์พร้อมหงอก ในน้ำยาที่ต้องใช้ ที่ไม่ปลอดภัยเด็กทันที	- ภายนอกที่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ สำหรับพนักงานที่เดินทางมาทำงานที่ จุดไฟฟ้าที่ติดตามแมลงศรีษะต้องมองที่หน้าจอคอม เท่านั้น แสงสว่าง การรักษาอุณหภูมิ ห้องสาขา ห้องที่พักผ่อน เป็นต้น	- ตกลอต ระยะเวลาร ดำเนินการ	- บริษัท ชูมิเดน เอียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่แบ่งน้ำงานที่ปฏิบัติงานภายใน โครงการอย่างเชิงมากๆ	- ภายนอกที่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ สำหรับพนักงานที่เดินทางมาทำงานที่ จุดไฟฟ้าที่ติดตามแมลงศรีษะต้องมองที่หน้าจอคอม เท่านั้น แสงสว่าง การรักษาอุณหภูมิ ห้องสาขา ห้องที่พักผ่อน เป็นต้น	- ภายนอกที่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ สำหรับพนักงานที่เดินทางมาทำงานที่ จุดไฟฟ้าที่ติดตามแมลงศรีษะต้องมองที่หน้าจอคอม เท่านั้น แสงสว่าง การรักษาอุณหภูมิ ห้องสาขา ห้องที่พักผ่อน เป็นต้น	- ตกลอต ระยะเวลาร ดำเนินการ	- บริษัท ชูมิเดน เอียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชูมิเดน เอียวชูง
STEELAND CO.,LTD.

ไวโอล ไบ

(นายสาวิกา แฉลี่)

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน
บริษัท ชูมิเดน เอียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชูมิเดน เอียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงเบื้องต้น ช่วงดำเนินการ โครงการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง ของบัญชีและรัฐธรรมนูญ ของบัญชี กฎหมาย เศรษฐกิจสังคมฯ สำหรับรัฐ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้กระทำสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดให้มีอุปกรณ์ดูแลรักษา ได้แก่ ฝ้าบัวจุกน้ำ และอ่างล้างตา ในพื้นที่ทางเข้า พื้นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนราชการผู้ดูแล เป็นต้น	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ตกล ณ ต ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัท ชุมชน เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเดินทางอ่อนเพี้ยนที่โครงสร้างพื้นที่โครงสร้างพื้นที่โครงสร้าง แหล่งพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง (เช่นการป้องกันขโมย) ฉุกเฉินไว้ประจำจุดที่อ่อนเพี้ยน 1 คัน เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหรือ บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ตกล ณ ต ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัท ชุมชน เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)
- จัดให้มีการตรวจสอบพื้นที่ทำงานก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปี โดยการตรวจสุขภาพนักงานตามปัจจัยความเสี่ยงให้ดำเนินการโดยแพทย์ อาชีวอนุคារน์ และเมื่ามีการติดตามตรวจช้าในรายที่พบความผิดปกติ บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สถานที่และภาระแก้ไขทุกครั้ง	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ตกล ณ ต ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัท ชุมชน เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)
- จัดให้มีพื้นที่สำรองรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีวิทยุสื่อสารไร้สาย การติดต่อสื่อสารระหว่างจุดต่างๆ ภายในโครงการ	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ตกล ณ ต ระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัท ชุมชน เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัท เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)
GREEN CONSULTANT CO.,LTD.

รุ่งอรุณ
ไอล์ฟ

(นางสาววิภาดา แซ่บ)

ผู้ดูแลโครงการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัท ชุมชน เอเชียฯ จำกัด (ประเทศไทย)

กันยายน 2558 หน้า 26 / 48

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม เกี่ยวกับความต้องการของผู้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย (ประเทศไทย) จังหวัด

ผู้ผลกระทบหลักและหลักอื่นๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสังคม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จุดให้เชื้อเพลิงภายในบ้านครัวและห้องน้ำ ประกอบด้วยถังสีแดงและถังสีเหลือง รวมถึงชั้นวางปูนดินที่ห้องน้ำ ห้องน้ำและห้องน้ำสาธารณะ สำหรับพนักงานตามลักษณะงาน และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปที่ที่ทำการของตนได้ และ ระบบทรัพยากรถไฟฟ้าที่ขาดงาน การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน	- ภายนอกหน้าที่ศูนย์บริการ - ภายนอกหน้าที่ศูนย์บริการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ ดำเนินการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เชียงใหม่ เสต็คอลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
- จุดให้มีน้ำเย็นและพัดลมระบายอากาศ บริเวณพื้นบ้านที่อยู่อาศัยไปที่ทางบันไดบัน มือถือหูน้ำมีสูง	- ภายนอกหน้าที่ศูนย์บริการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ ดำเนินการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เชียงใหม่ เสต็คอลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
- จุดลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประจำตัวประชาชน ให่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจลงทะเบียนในร่างกายพนักงาน	- ภายนอกหน้าที่ศูนย์บริการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ ดำเนินการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เชียงใหม่ เสต็คอลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
- กำหนดให้พนักงานที่มีความชำนาญเป็นตัวของปฏิบัติงานบริเวณตั้งถังส่วนรวม จัดอบรมป้องกันภัยร้าย อบรมความร้อน	- ภายนอกหน้าที่ศูนย์บริการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ ดำเนินการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชน เชียงใหม่ เสต็คอลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
- ปิดประตูทางเดินให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่สูง เช่น ห้องน้ำ ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำร้อนสูง เช่น บริเวณตลาด	- ภายนอกหน้าที่ศูนย์บริการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ ดำเนินการ	- ตลาด ตลาด ราษฎร เชียงใหม่ เสต็คอลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัท ชุมชน เชียงใหม่ เสต็คอลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดทำ: บริษัท ชุมชน เชียงใหม่ เสต็คอลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับผิดชอบ:
นายอุดม ใจดี

(นางสาวรุ่งอรุณ ใจดี)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมชน เชียงใหม่ เสต็คอลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับผิดชอบ:
นายกานต์ พัฒนา ใจดี

พิธาราที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัดตามเกณฑ์โครงการโรงงานและศักยภาพของมนุษย์ สืบต่อจากเอกสารที่ 4 ของบัญชีฯ ภูมิโถม เขียวชุม สมัครอรุณ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(2) เสียง	<p>- ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เเดบิลต์ แล้วออกกฎระเบียบให้ พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง</p> <p>- จุดเดียวมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หัวดูด (ear plug) ครอบหู (ear muff) สำหรับคนต้องใช้เวลา 15-25 เดชิงแล้ว สำหรับการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>- จัดทำโปรแกรมการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและกำจัดการต้านความปลดปล่อย อากาศในโรงงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงส่วนว่าง และเสียง เป็นต้น ครั้ง</p> <p>- ห้องน้ำรูจสูบและช่องบ่อกุ้งจัดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- กำแพงด้วยกระเบื้องสีเทาสีขาวที่หมายความว่าไม่ควรหุงอาหาร เรื่อง การทำดามาตรฐานในกระบวนการบริหารและกำจัดการต้านความปลดปล่อยอากาศในห้องน้ำร้อน แสดงสร้างเสียง พ.ศ. 2549 สำหรับผู้งานที่อยู่กับความร้อน โดยจัดให้มีการผลิตใบปริญ พนักงานส่วนบันทึกทำงานเป็นประจำๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 ต. ต รอง รอง เวลา ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชุมเมิน เขียวชุม สมัครอรุณ (ประเทศไทย) จำกัด


พิธีกร ผู้จัดการ บริษัทชุมเมิน เขียวชุม สมัครอรุณ (ประเทศไทย) จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

วีระ ปราบ

(นายอธิวัฒน์ ชาบี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชุมเมิน เขียวชุม สมัครอรุณ (ประเทศไทย) จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ควรดำเนินการ โครงการรีร่องงานแยกตัวจากแหล่งกำเนิดเสียงย่างรุนแรง ของบริษัท อุ่นใจ เอเชียวายด์ สหศิริกรอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด


ผังกระบวนการป้องกัน และแก้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(3) อุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดฝึกอบรมพนักงาน เนื่องจากข้อกำหนดความปลอดภัย แล้วผู้ก่อประมเปชิง ปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ยวชี้ช่องกับการป้องกันอุบัติเหตุ ทาง บีตง 1 ครั้ง - กำหนดบริเวณที่เป็นเส้นทางขนส่งโดยรถพ่วงคิพต์และจากาสันทางตันของ พนักงานอย่างชัดเจน - การจัดແນนกรตามด้านความปลอดภัย ซึ่งจะແນนงานดังกล่าวเป็นการป้องกันภัย โดยนั่งๆ จัดห้องรีสอร์ฟเพื่อป้องกันการหล่นลงมา - เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในโรงงาน เจตัดริมขอบถนนบุบคติ เห็นน หน้ากากครอบตาของช่าง สายเคเบิล ถุงมือยาง รองเท้าบูฐามะ สำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ สารเคมี ต้องได้รับมาตรฐานสากลก่อนอนุญาติรวมถึงประทุมเครื่องที่ เกี่ยวข้อง - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปริเวณพื้นที่เก็บสารเคมี ได้แก่ ผู้บ่าว ฉุกเฉิน (shower) และอ่างล้างตา (eye washer) - แยกห้องด้วยของสางเคมีเพื่อห้องล้างเสียงการเกิดอุบัติเหตุรายน่องจากกราฟฟิกริม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชุมเม็ด เอเชียวายด์ สหศิริกรอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
(4) สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปริเวณพื้นที่เก็บสารเคมี "ได้แก่ ผู้บ่าว ฉุกเฉิน (shower) และอ่างล้างตา (eye washer) - แยกห้องด้วยของสางเคมีเพื่อห้องล้างเสียงการเกิดอุบัติเหตุรายน่องจากกราฟฟิกริม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชุมเม็ด เอเชียวายด์ สหศิริกรอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ชุมเม็ด เอเชียวายด์ สหศิริกรอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับผิดชอบ
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

๑๐๙
๖๖๖

(นายวิวัฒนา แซ่ฟ)

ผู้อำนวยการสังกัด
บริษัท เก็นเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่องด้านภายนอก โครงการปรับปรุงงานผู้ดูแลน้ำที่ดิน บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการระบุสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดให้มีระบบความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่ จุดให้มี บันได wall หรือ - กำแพงที่โครงสร้าง emergency drain บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดย กรณีที่สารเคมีหลั่งลง	- จัดให้มีระบบความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่ จุดให้มี บันได wall หรือ - กำแพงที่โครงสร้าง emergency drain บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดย กรณีที่สารเคมีหลั่งลง	- ตกลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ซูมีเดน เอียวยุ่ง สต็อกครอ๊ด (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัท ซูมีเดน เอียวยุ่ง สต็อกครอ๊ด (ประเทศไทย) จำกัด
(5) กำจัดธรรมชาติ	- ติดไปประกอบติดตัวร “ก้าวไว้ไฟ-ห้ามสูบบุหรี่-ห้ามทำไฟให้เกิดประกายไฟ” บริเวณสถานที่ควบคุมความมั่นคงและวัดปริมาณตราช้า (MRS)	- สถานี MRS - ระบบห้องกระจก ดำเนินการ	- ตกลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ซูมีเดน เอียวยุ่ง สต็อกครอ๊ด (ประเทศไทย) จำกัด
9.3 แผนปฏิบัติการ	- จัดให้มีแผนปฏิบัติการภัยไฟฟ้าในกรณีไฟไหม้ในระบบท่อต่างๆ (ตั้งรูปที่ 2 ถึง 4) ดังนี้ • ผู้ควบคุมศรีางແเนนบินปฏิการภาวะอุณหภูมิและระดับที่ 1 • ผู้ควบคุมศรีางແเนนบินปฏิการภาวะอุณหภูมิและระดับที่ 2 • ผู้ควบคุมศรีางແเนนบินปฏิการภาวะอุณหภูมิและระดับที่ 3	- กำแพงที่โครงสร้าง ดำเนินการ	- ตกลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ซูมีเดน เอียวยุ่ง สต็อกครอ๊ด (ประเทศไทย) จำกัด
ฉุกเฉิน				

บริษัท เกร็นเนอร์ คอนซัลтанต์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO.,LTD.

เบญจรงค์ ชาโน^๑
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
บริษัท ซูมีเดน เอียวยุ่ง จำกัด

บุญยวุฒิ ภานุรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
บริษัท บริษัท ซูมีเดน เอียวยุ่ง จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ช่วงดำเนินการ โครงการรักษางานผดุงศิริเมืองท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เขียวชัย จังหวัดเชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผังการระบบที่แสดงถ้อยคำ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จุดไฟไหม้และภัยเบ็ดเตล็ดในการวางซุ่มอิฐก้อนสำหรับหัวรากไม้ (ตั้งรูปที่ 5)	- ภายนอกที่ดินที่โครงสร้าง ใบคางัวร่วงเสื่อมสภาพซึ่งมีการก่อสร้างใหม่รองรับ 2-3 ร่องกับนิคมฯ	- ภายนอกที่ดินที่โครงสร้าง ภายนอกที่ดินที่โครงสร้างใหม่รองรับ 1 ครั้ง และ และการรื้อถอนมาใหม่ตามที่ก่อสร้างใหม่ที่เกิดขึ้น	- ตกลอดระยะเวลาระบุรุษ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนเด่น เขียวชัย จำกัด (ประเทศไทย) จ้าวัด
9.4 อุบัติเหตุสัตว์	- จุดไฟไหม้และระดับของคลังภัยในแต่ละพื้นที่ และเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA ได้แก่ เครื่องตัดเพลิงแบบมือสองชนิดและเครื่องดูดออกไซด์	- ภายนอกที่ดินที่โครงสร้างใหม่รองรับ 1 ครั้ง และ ภายนอกที่ดินที่โครงสร้างใหม่รองรับ 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NFPA ได้แก่ เครื่องตัดเพลิงแบบมือสองชนิดและเครื่องดูดออกไซด์	- ตกลอดระยะเวลาระบุรุษ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนเด่น เขียวชัย จำกัด (ประเทศไทย) จ้าวัด
	- จุดไฟไหม้อุบัติภัยภายในอาคารต่างๆ ประกอบด้วย ระบบหัวดับเพลิง หัวตัวบีบตึง (Hydrant) สำหรับบีบตึง และสำหรับหัวดับเพลิง หัวตัวบีบตึง เพลิง สำหรับหัวดับเพลิง หัวตัวบีบตึง ตามมาตรฐาน NFPA กำหนดของแต่ละอุปกรณ์	- ภายนอกที่ดินที่โครงสร้างใหม่รองรับ 1 ครั้ง และ ภายนอกที่ดินที่โครงสร้างใหม่รองรับ 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NFPA ได้แก่ เครื่องตัดเพลิงแบบมือสองชนิดและเครื่องดูดออกไซด์	- ตกลอดระยะเวลาระบุรุษ ดำเนินการ	- บริษัท ชุมชนเด่น เขียวชัย จำกัด (ประเทศไทย) จ้าวัด

นายพันธ์ กันน้ำหน้า ผู้จัดการแผนฯ ผู้รับผิดชอบ

นิติ
บริษัท

(นางสาววิภาดา แซ่ด)

ผู้ดูแลรายการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กันน้ำหน้า จำกัด


บริษัท กันน้ำหน้า จำกัด
ก่อตั้ง ๒๕๓๙ จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการรักษาอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงของรถบรรทุกที่มีห้องเครื่องเผาไหม้ ของบริษัท ชุมชนเดน เสี่ยยวหยุน ล็อตเตอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้กระทำการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. อนุรักษ์ฯ	<p>มาตรฐานและลดความเสี่ยงของรถบรรทุกที่มีห้องเครื่องเผาไหม้ ของบริษัท ชุมชนเดน เสี่ยยวหยุน ล็อตเตอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดตั้งรั้วเพื่อรักษาพื้นที่ขนาด 4.67 ไร่ หรือร้อยละ 5.32 ของพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่ดังกล่าวท่านนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอันสูงสุด โครงการ (ตั้งรูปที่ 6) - โครงการเลือกใช้ไม้ยืนต้น อาทิ ตะแบก หูกะยะง แลกเปลี่ยนกันด้วย โดยรอบนอกปลูกต้นไม้เดิมเดิมที่อยู่ต้นแบบเป็น 2 เมตร ส่วนพื้นที่เดิมที่ไม่มีไม้เดิม นำต้นไม้เดิมมาปลูกทดแทน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เสี่ยยวหยุน บริษัทฯ ดำเนินการ - มอบปุ๋ยหมักโครงการฯ เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการจะเลือกซื้อต้นกล้าที่มีขนาดสูงประมาณ 1.0 เมตร เป็นลักษณะสีขาวเป็นมาตรฐานที่รับผิดชอบดูแล - มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการโดยตรง ซึ่งเมื่อโครงการเสียหายหรือชำรุดชำรวงต้องดำเนินการซ่อมฟื้นฟื้นที่สีเขียวไม่ว่าด้วยสาเหตุใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นผู้จัดหาต้นไม้ใหม่เพื่อถอน根茎มาปลูกใหม่ตามกำหนดเวลา 15 วัน - โครงการจะต้องมีการปลูกจิตสำนึกผู้คนในห้องเครื่องเผาไหม้ความภาระและรับผิดชอบ ความสำคัญของพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของโครงการ เป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<p>- ภายนอกที่โครงการ</p> <p>- ภายนอกที่โครงการ</p> <p>- ภายนอกที่โครงการ</p> <p>- ภายนอกที่โครงการ</p> <p>- ภายนอกที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ชุมชนเดน เสี่ยยวหยุน ล็อตเตอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
11. สาธารณสุขฯ	<p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกำจัดภัยบนทางบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ รังสีและเชื้อโรค ศุภภาพ อนามัยและความปลอดภัยย่างเคร่งครัด</p> <p>อาการ รังสีปัสสาวะ คุณภาพน้ำ การดูดมวนควบคุมบนสั่ง การจัดตั้งการขอสัญญาซื้อขาย อนามัยและความปลอดภัยย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ภายนอกที่โครงการ</p>	<p>- ภายนอกที่โครงการ</p>	<p>- บริษัท ชุมชนเดน เสี่ยยวหยุน ล็อตเตอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

นายอธิบดี พัฒนา ไชยรัตน์ ผู้จัดการ
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

วีระ พานิช
(นายสาวิกา แซ่ล)
ผู้อำนวยการร่วมด้วย
บริษัท กรณ์เนอร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดของกระบวนการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 ของบริษัท จำกัด สำหรับสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โครงการโรงจอดรถศูนย์สิริเมืองทองมหานคร ของบริษัท จำกัด เอียวชุน สำหรับจราจร (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้กระทำสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดทำระบบเบี่ยงบีบในการนำส่างพนักงานที่มาเข้าร่วมเจ็บป่วยไปยัง สถานพยาบาลให้ถูกต้องที่สามารถใช้การรักษาได้อาทิเช่น โรงพยาบาลปลวก แดง เป็นต้น โดยให้มีการโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานนั้น ล่วงหน้าก่อนนัดส่งตัวผู้ป่วย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพนักงานหรือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบบันดาลเงินมาจากการขอร้องของร่องงาน กรณีส่งตัวผู้ป่วยดูแล หรือเก็บอุบัติเหตุรุนแรง	- ภายในพื้นที่โครงการ และโรงพยาบาล ใกล้เคียง	- ภายในพื้นที่โครงการ ดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมเมدن เอียวชุน สต็อกวอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
- สนับสนุนนโยบายภาครัฐ/หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในมาตรการเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ ดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ชุมเมدن เอียวชุน สต็อกวอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
12. ขอรับรอง มาตรฐาน ISO14000	- โครงการกำแพงดอนไนยาด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ระดับที่ 2 ภายในปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งจะรีบดำเนินการ (Implement) ด้าน ¹ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ โดย พัฒนา จ.ก.ท. ดำเนินการใน ปัจจุบัน (ระดับที่ 1)	- บริษัท ชุมเมدن เอียวชุน สต็อกวอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชุมเมدن เอียวชุน
GRENNA CONSULTANT CO., LTD.

๕๖๗ ๕๗๙


(นางสาวรัชนี แสงสุริย์)
แสงสุริย์ แสงสุริย์

บริษัท ชุมเมدن เอียวชุน จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมเมدن เอียวชุน สต็อกวอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 2

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ
โครงการโรงงานผลิตวัสดุเหล็กเสริมปูนซิเมนต์ของบริษัท ญี่ปุ่น เอเชียโซน เสต็ลลาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความจุ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<p>1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซซัลฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และออกไซต์ของไนโตรเจน (Oxides nitrogen as Nitrogen dioxide) <p>- ตรวจวัด จำนวน 8 ปล่อง (ตั้งรูปที่ 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boiler Stack No.1 (S1) • Boiler Stack No.2 (S2) • Boiler Stack No.3 (S3) • Boiler Stack No.4 (S4) • Heating Furnace Stack (S5) • Dust Collector Furnace Stack (S6) • Dust Collector Diffusion Furnace Stack No.1 (S7) • Dust Collector Diffusion Furnace Stack No.2 (S8) <p>- ฝุ่นละออง (TSP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด จำนวน 2 ปล่อง (ถังรูปที่ 7) • Dry Drawing Process Stack No.1 (S9) • Dry Drawing Process Stack No.2 (S10) 	<p>- ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>- ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>- ปีละ 2 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ญี่ปุ่น เอเชียโซน เสต็ลลาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ญี่ปุ่น เอเชียโซน เสต็ลลาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ญี่ปุ่น เอเชียโซน เสต็ลลาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท ญี่ปุ่น เอเชียโซน เสต็ลลาร์ด จำกัด
GREENMEA CONSULTANT CO., LTD.

วันที่ ๖๗๗
(นางสาวรุ่ง แซ่ดี)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
บริษัท ญี่ปุ่น เอเชียโซน เสต็ลลาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ญี่ปุ่น เอเชียโซน เสต็ลลาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ถ้าราชที่ 2 (ก) มาตรการติดตามตรวจสอบผลการปฏิรูป ซึ่งดำเนินการ โครงการร่างงานผลิตลวดหลักเชิงรุกทั้งหมด เสียเวลา สต็อกอุด (ประทุมศานย์) จังหวัด


ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) กรดซัลฟิวริก (H_2SO_4) 	<ul style="list-style-type: none"> ห้องวัด จำนวน 2 ปล่อง (อ้างถึงรูปที่ 7) <ul style="list-style-type: none"> ปล่องจาก Pickling Line Stack No.1 (S11) ปล่องจาก Pickling Line Stack No.2 (S12) ห้องวัด จำนวน 1 ปล่อง (อ้างถึงรูปที่ 7) <ul style="list-style-type: none"> Plating Line Stack No.1 (S13) ห้องวัด จำนวน 1 ปล่อง (อ้างถึงรูปที่ 7) <ul style="list-style-type: none"> Plating Line Stack No.2 (S14) 	<ul style="list-style-type: none"> - บีบีช 2 ครั้ง - บีบีช 2 ครั้ง - บีบีช 2 ครั้ง - บีบีช 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชุมเมเดน เอียวชุง สต็อกอุด (ประเทศไทย) จำกัด
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	<ul style="list-style-type: none"> ห้องวัดจำนวน 3 จุด (ตั้งรูปที่ 8) <ul style="list-style-type: none"> หมู่ที่ 3 บ้านมหาบารพ (A1) หมู่ที่ 5 บ้านภูไทร (A2) วัดพนบุญ (A3) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครึ่งรอบ 7 วัน ต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชุมเมเดน เอียวชุง สต็อกอุด (ประเทศไทย) จำกัด
2. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ห้องวัดเสียงต่อสัปดาห์ 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) <ul style="list-style-type: none"> บริโภคในรั้วครองการทางพิเศษรัมอโค (N1) 	<ul style="list-style-type: none"> - บีบีช 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชุมเมเดน เอียวชุง สต็อกอุด (ประเทศไทย) จำกัด

ที่นี่ทั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่ต้อง^{จะ}
GRENNEE CHIMICANT CO.,LTD.

รับ
6/25

(นางสาวรัยา เมธี)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
บริษัท ชุมเมเดน เอียวชุง สต็อกอุด (ประเทศไทย) จำกัด




รายงาน
ที่/๑

(นายอุดร คงโน)

กรรมการผู้จัดการ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินการ โครงการโรงบำบัดน้ำเสียเชิงเคมีและรีไซเคิลน้ำเสียในกระบวนการผลิตสูตรด้วยตัวชี้วัด ของแต่ละกระบวนการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
3.	คุณภาพน้ำทิ้ง ตัวจัดการพนักงานที่ไม่ถูกอบรม น้ำเสียของนิคมฯ โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ pH, temperature, TDS, BOD, COD, SS, Oil & Grease, Cu, Zn, Cl, TKN, Fe และ Pb	- ตัวจัดการพนักงาน 1 จุด (อ้างถึงประที่ 7) ● บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Tank) (W1)	- เครื่องละเอียด 1 ครั้ง	- บริษัท ญี่ปุ่น เรียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
4.	การจัดการของเสีย สรุปปริมาณของเสียงต่องบินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของprocurementและสัดส่วนปริมาณของเสียงที่นำไป Recycle หรือส่งกำจัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ญี่ปุ่น เรียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
5.	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5.1 ความร้อนในสถานที่ทำงาน (Heat stress index ในรูป WBGT)	- ตัวจัดการพนักงาน 3 จุด (อ้างถึงประที่ 7) ● บริเวณสำนักงาน (Pickling Line) (H1) ● บริเวณห้องอบตัว (Heating Furnace Line) (H2) ● บริเวณห้องอบตัวหลังการซับ (Heating Diffusion Furnace Line) (H3)	- ทุก 6 เดือน	- บริษัท ญี่ปุ่น เรียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท เรียวชูง จำกัด
GRIECHUONG CO., LTD. LTD. LTD.

วันที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๖๓

(นางสาวรัตน์ แซ่ฟี่)

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ญี่ปุ่น เรียวชูง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของดำเนินการ โครงการรีรูฟงานผังผดุงฯ ให้กับสำนักงานทรัพยากรบุคคลและสัตว์ป่าฯ สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด

ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความมีค่า	ผู้รับผิดชอบ
5.2 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ - ฝุ่นทางขนาด (Total Dust) และฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในห้องโดยสารได้ (Respirable Dust) - ฝุ่นกราย	<ul style="list-style-type: none"> ตราชวัด จำนวน 3 จุด (อ้างถึงรูปที่ 7) บริเวณตัวลงแบบเบี้ยง (Dry Drawing Line) (T1) บริเวณเตาอบหลังกราด (Diffusion Furnace) (T2) บริเวณเตาอบกลาง (Heating Furnace) (T3) ตราชวัด จำนวน 1 จุด (อ้างถึงรูปที่ 7) บริเวณเตาอบ (Diffusion Furnace) (T4) - HCl บริเวณตัวลงสันดาด (Pickling Line) (T5) 	<ul style="list-style-type: none"> หาก 6 เตือน บริษัท ซูมิเดน เอียวชูง สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด หาก 6 เตือน บริษัท ซูมิเดน เอียวชูง สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด หาก 6 เตือน บริษัท ซูมิเดน เอียวชูง สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซูมิเดน เอียวชูง สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ซูมิเดน เอียวชูง สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด
5.3 เสียงในสถานที่ทำงาน (Eq 8 ชั่วโมง)	<ul style="list-style-type: none"> ตราชวัด จำนวน 4 จุด (อ้างถึงรูปที่ 7) บริเวณตัวลงกลาง (Pickling Line) (C1) เครื่องตั้งลงแบบเบี้ยง (Dry Drawing Line) (C2) 	<ul style="list-style-type: none"> หาก 6 เตือน หาก 6 เตือน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ซูมิเดน เอียวชูง สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซูมิเดน เอียวชูง สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ซูมิเดน เอียวชูง สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด
CHIANG RAI CHUMIDEN CO.,LTD.

นางสาวรัตน์ แสงรัตน์
ผู้อำนวยการร่วมแม่ล้อม
บริษัท ซูมิเดน เอียวชูง สตูลครอช (ประเทศไทย) จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการรักษาดูแลความสะอาดของอุปกรณ์และห้องน้ำ ช่วงดำเนินการ โครงการร่องน้ำมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนเข้าสู่ระบบ เทศบาลเมือง สำหรับผู้เช่าบ้าน ที่ต้องชำระ (ประทุมพันธ์) จำนวน

รายการ	ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
5.4 ตรวจสอบภาพพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ◦ เครื่องตั้งเวลาแบบเปียก (Wet Drawing Line) (C3) ◦ เครื่องตั้งเวลาสายลาก (Stranding Line) (C4) ◦ บริเวณที่เปลี่ยนถัวด (Plating Line) (C5) 	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องตั้งเวลาแบบเปียก (Wet Drawing Line) (C3) - เครื่องตั้งเวลาสายลาก (Stranding Line) (C4) - บริเวณที่เปลี่ยนถัวด (Plating Line) (C5) 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเข้าทำงานและตราชาก ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ซูมีเดน เอเชียรุ๊ง สต็อกออร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE) ตรวจ ออกซิเจนทรวงอก (CXR) ตรวจความสมดุลร่าง กายและเลือด (CBC) ตรวจปลasmalipoprotein (UAl ตรวจการทำางานของตับ (SGOT/SGPT) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram Screening) ทดสอบการมองเห็น (Vision Test and Color Blindness) ความดันโลหิต (Blood Pressure) และตับน้ำเสียง (EKG) - พนักงานที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และทำงานพื้นที่ร้อน เย็น บริเวณ พื้นที่ต่างอยู่ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานทั่วไป ตรวจ ออกซิเจนทรวงอก (CXR) ออกซิเจนทรวงอก (CXR) ออกซิเจนทรวงอก (CXR) ออกซิเจนทรวงอก (CXR) 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเข้าทำงานและตราชาก ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ซูมีเดน เอเชียรุ๊ง สต็อกออร์ด (ประเทศไทย) จำกัด



จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

(นายอุดม หาญ)


กรมการคุ้มครองฯ
บริษัท ซูมีเดน เอเชียรุ๊ง สต็อกออร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

(นางสาวรัชนี แสงกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์เconform
บริษัท ซูมีเดน เอเชียรุ๊ง สต็อกออร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพมนุษย์ ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ โครงการโรงอาหารและศูนย์อาหาร ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สหกิจศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวชี้มัตรจัดการ	สถานที่ตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจสอบรายการยาป่วย (PFI)	- พนักงานส่วนภารกิจและพนักงานบริหารคุณภาพสินค้า (QA)	- ก่อนนำเข้ามาใช้งานและตรวจสอบคุณภาพ ตະ 1 ครั้ง	- บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย สหกิจศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด
- ตรวจสอบโลหะในเลือด (Copper in Blood) และสังกะสีในเลือด (Zinc in Blood)	- พนักงานส่วนภารกิจในการสำรวจห้องแม่ดงและห้องสำนักงาน	- ก่อนเข้ามาใช้งานและตรวจสอบคุณภาพ ตະ 1 ครั้ง	- บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย สหกิจศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด
- ตรวจสายตาของนักเรียน (Occupational Vision Test)	- นักเรียนตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QA)	- ก่อนเข้ามาใช้งานและตรวจสอบคุณภาพ ตະ 1 ครั้ง	- บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย สหกิจศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด
5.5 ร่วบรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสี่ยหายนายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและภารทางาน	- รายปีนี้ที่มีโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย สหกิจศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด
5.6 ร่วบรวมสถิติภาระทางจิตใจ ผลกระทบทางจิตภาพประจำปี	- ภาระไม่น้อยที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย สหกิจศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด
5.7 ฝึกอบรมความรู้ปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานในเบื้องต้น โครงการ	- ภาระไม่น้อยที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย สหกิจศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย จำกัด
ก.๖๔๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ ประเทศไทย

บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย
สหกิจศึกษา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมภาษณ์

(นายอธิวัฒน์ ชานน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย จำกัด


บริษัท ศูนย์โภชนาศึกษาและวิจัย จำกัด

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมภาษณ์

กันยายน 2558 หน้า 39 /48

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการรัฐด้านมาตรฐานบริการและมาตรฐานของแต่ละองค์กร โครงการโรงเรียนภาษาต่างประเทศ สำนักสื่อฯ ศูนย์ฯ เรียนภาษาต่างประเทศ สำนักสื่อฯ สำนักฯ (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวชี้วัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความต้อง	ผู้ปฏิบัติชอบ
5.8 ตรวจสอบประสิทธิภาพของบุคลากรศักยภาพให้ถูกต้องในส่วนพื้นที่งานและประเมินผล	- จุดที่ประเมินการติดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุ ภายในหนังสือโครงการ ในส่วนพื้นที่งานและประเมินผล	- ท่า ๖ เสื่อลม	- บริษัท ศูนย์เดน เรียลเอสเตท ล็อกอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
6. สังคม-เศรษฐกิจ			
6.1 จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาคีคิดเห็นของครัวเรือนบนประชากร ตลอดจนการวางแผนเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ เช่นฟlood และภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตัวอย่างเช่นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละส่วนราชการ ประกอบการนำเสนอแนะนโยบาย ให้กับภาครัฐ ช่วยเหลือและสนับสนุน ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งความติดตามและประเมินผลต่อไป	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการในพื้นที่ ๕ กิโลเมตร และชุมชนในพื้นที่ที่ทำการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนึ่งน้ำ การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่ทางราชการตั้งไว้ การเป็นป้อมดูแล	- ปีละ ๑ ครั้ง	- บริษัท ศูนย์เดน เรียลเอสเตท ล็อกอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
6.2 รายงานข้อมูลเชื่อมโยงเรียนรู้การแก้ไขปัญหา พร้อมการติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อ้อรือเรียนจากชุมชน และภัยในโปรดัง รวมทั้งแนวทางการป้องกันภัยต่างๆ	- ชุมชนในพื้นที่สึกษา ๕ กิโลเมตร ติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อ้อรือเรียนจากชุมชน และภัยในโปรดัง รวมทั้งแนวทางการป้องกันภัยต่างๆ	- ปีละ ๑ ครั้ง	- บริษัท ศูนย์เดน เรียลเอสเตท ล็อกอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด




บริษัท ศูนย์เดน เรียลเอสเตท ล็อกอร์ด (ประเทศไทย)
GREENLAND CONSULTANT CO.,LTD.

รุ่งโรจน์ มนัส

(นางสาวรุ่งโรจน์ มนัส)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์เดน เรียลเอสเตท ล็อกอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เข้ามาลงนามรับรองเอกสาร
บริษัท ศูนย์เดน เรียลเอสเตท ล็อกอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด



ที่มา : บริษัท ชูมิเดน เอียวชุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, 2558

รูปที่ 1 : ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



บริษัท ชูมิเดน เอียวชุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

นายอวิช ชาโน^น

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท กรีเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

วิภา^น พาก^น

(นางสาววิภา แซ่ลลี่)

ผู้อำนวยการสำนักล้อม

บริษัท กรีเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



ที่มา : บริษัท ชูมิเดน เอียวชุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, 2558

รูปที่ 2 : แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 1




บริษัท ชูมิเดน เอียวชุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

นายยอชิ อโน


กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

นางสาวรีมา แซลลี่
ผู้อำนวยการสื่อแวดล้อม
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



รูปที่ 3 : ผังโครงการสร้างแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 2



จังหวัด เชียงใหม่


(นายธุรักษ์ ชาโน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูมิเดน เอเชียรุ๊ง สตีลคอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

นาย สมชาย
บริษัท เกร็นเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

นางสาววีณา แซ่ลี่
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



รูปที่ 4 : ผังโครงการสร้างแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 3

จังหวัด ชลบุรี ๒๗๑

(นายยุวิจิ ชาโน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชุมชนเดน เอเชียรชุน สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เกรนเนอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
GREENER CONSULTANT CO.,LTD.

วีระ แฉล้ว


(นางสาววีระ แซลลี่)

ผู้อำนวยการสั่งการสั่ง

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




รูปที่ ๕ : แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหลวไหล



นายอุวัชิ ชาน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชุมชนเดน เอียวชู จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เกรนเนอร์ คอนซัลтанต์ จำกัด
GREENER CONSULTANT CO.,LTD.
นางสาวรัณสิรี แสงสี
ผู้อำนวยการสังเวดล้อม
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



ที่มา : บริษัท ซูมิเดน เฮียซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, 2558

รูปที่ 6 : พื้นที่สีเขียวของโครงการ



筑野祐一


(นายยุวิช ชาโน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซูมิเดน เฮียซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พีระเมธ์ แอนด์ ค:o. จำกัด
GREENER CONSULTANT CO., LTD.

วีระ มาก

(นางสาววีรา แซ่ล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท ชูมิโนะ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท ชูมิโนะ รับเบอร์ จำกัด

ສໍລັບສໍາກັນ

- | | |
|--|---|
| <p>S ຕໍ່ແນ່ງປ່ອງຮະບາຍອາກາດ</p> <p>H ຈຸດຕຽວຈັດຄວາມຮ້ອນ</p> <p>N ຈຸດຕຽວຈັດຮະຕັບເສີຍ</p> <p>T ຈຸດຕຽວຈັດຄຸນກາພາກາດ</p> <p>ໃນສານທີ່ກ່າວກຳ</p> | <p>W ຈຸດຕຽວຈັດນໍ້າທິງ</p> <p>C ຈຸດຕຽວຈັດສືບໃນສານທີ່ກ່າວກຳ</p> |
|--|---|
- ມາດລາຄາ :
- | | | | |
|--------|----|----|-----|
| 0 | 25 | 50 | 100 |
| ມາດກວດ | | | |


ທີ່ນາ : บริษัท ชูມิโนะ เอเชียຊູນ ຕໍ່ຕົລົມໂຮດ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ, 2558

ຮັບທີ 7 : ຈຸດຕຽວຈັດຜູ້ຮ່ວມມືນ ເຊິ່ງສືບໃນສານທີ່ກ່າວກຳ



ບໍລິສັດ ດົກທະບຽນ
ກໍຽມກົງນາຍາກສືບແວດ້ວຍ
ບໍລິສັດ ກຣີນອນຮັບສືບແຫຼ່ງ

(ນາງສອງວິນາ ແລ້ວ)
ຜູ້ອໍານາຍາກສືບແວດ້ວຍ
ບໍລິສັດ ກຣີນອນຮັບສືບແຫຼ່ງ



รูปที่ 8 : จุดตรวจสอบดูแลอาณาเขตในบริษัท



(นายอุ่น ชาโน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซูมิตوم ไฮรอยุสิง สเตลล์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

(นางสาวรีนา แซฟ)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายด้าน
บริษัท กีเมอร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด