



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕ ๓ ๘ ๗ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง  
ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ของบริษัท บางกอก  
เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท  
ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล  
เกษมราษฎร์ รามคำแหง ตั้งอยู่ที่ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๑๓๙ เตียง มีขนาดพื้นที่ใช้สอย  
อาคาร ๒๐,๕๒๑ ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ  
ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการ  
พิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ  
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
รามคำแหง ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โดยให้ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล  
จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานคร

ได้อนุญาต...

ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุมัติหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุมัติหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

**เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



เลขที่ ๑๖๘๓ ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย ๕๓ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10130 โทรศัพท์ 0-2950-1370 โทรสาร 0-2580-6897  
 16731 Phaholung Road Soi 53, 1600 S. Chawwat Road, Bangkok, 10130, Thailand. Tel: 0-2950-1370 Fax: 0-2580-6897  
 Email: teeco59731@gmail.com

ที่ TE 59012

25 มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ
  2. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถึง กรุงเทพมหานคร
  3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานหลัก จำนวน 18 เล่ม
  4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก จำนวน 18 เล่ม
  5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับย่อ จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการฯ และมอบอำนาจให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

บัดนี้บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้นำส่ง กรุงเทพมหานครแล้ว ดังสำเนาหนังสือการเสนอรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3, 4 และ 5 เพื่อการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



(นางสาววรรณฯ หงสกุล)  
 กรรมการผู้จัดการ

เลขที่	108	วันที่	26/1/59
เวลา	11.10	ผู้รับ	...

กลุ่มโครงการบริการฯ	
เลขที่	183
วันที่	26/1/59
เวลา	9.11
ผู้รับ	...



บริษัท ไทยแอร์เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑**

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ **5569**

วันที่ 12/03/59  
เวลา 12:03 ผู้รับ

ที่ TE 59099

8 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 เล่ม

ตามที่ทางบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา และทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าว และให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานฯ ตามเอกสารที่อ้างถึง

บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมรายงานฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

(นางสาววรรณฯ หงสกุล)  
กรรมการผู้จัดการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ 529 วันที่ 12/03/59  
เวลา 12:17 ผู้รับ

กลุ่มโครงการบริการฯ  
เลขที่ 529 วันที่ 12/03/59  
เวลา 12:17 ผู้รับ



บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด  
 123 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สำนักงานนโยบายและแผน  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กรมส่งเสริมการเกษตร  
 7009  
 เลขที่ 1396  
 วันที่ 16/03/59

ที่ TE 59121

29 มีนาคม 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา และทางคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ได้พิจารณารายงานฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 และได้ให้เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามเอกสารที่อ้างถึง

บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมรายงานฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

*Ossana*

(นางสาววรรณา หงอสกุล)  
 กรรมการผู้จัดการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 เลขที่ 831 วันที่ 18/3/59  
 18/3/59

กลุ่มโครงการบริการ  
 เลขที่ 72 วันที่ 30/3/59  
 เวลา 10.01 ผู้รับ

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ของ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนน รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมทั้งสิ้น 139 เตียง ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล ขนาดความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีขนาดพื้นที่โครงการ 8-0-84 ไร่ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ของ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับผิดชอบแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต



(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการมอบสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้ง สิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้อง รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

เมษายน 2559 ลงชื่อ.....

*W. Kwan E*




(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ.....

*นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด*



(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน เป็นที่ราบ มีระดับสูงกว่าระดับถนนรามคำแหง ประมาณ 1 ม. การก่อสร้างโครงการเริ่มจาก การดำเนินการก่อสร้างอาคาร คสล. 6 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ซึ่งมีการขุดดินลึกจากระดับ ถนนสาธารณะ 3.95 ม. เพื่อก่อสร้างฐานราก และชั้นใต้ดิน เมื่อการก่อสร้างฐานรากและ ผนังอาคารของชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ จะถมดิน กลับและปรับระดับพื้นที่เท่ากับระดับดินเดิม ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิประเทศในระดับต่ำ	- จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง 5 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ และดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ออกแบบให้มีระบบป้องกันดินพัง โดยใช้ เข็มเจาะ คสล. เรียงต่อเนื่อง (sheet pile) ตลอดแนวก่อสร้างอาคารทางด้านทิศตะวันตก และกำหนดให้มีการขุดดินให้มีความลาดชัน จากปากบ่อไม่เกิน 1:2 เพื่อป้องกันการเคลื่อน ตัวของดิน และป้องกันการพังทลายของดินลงสู่ พื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน	—
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (1) คุณภาพอากาศ	- กิจกรรมการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการที่มี การเปิดหน้าดิน และการใช้เครื่องจักรเพื่อการ ก่อสร้างจะทำให้คุณภาพอากาศของพื้นที่ เปลี่ยนแปลง ดังนี้	- จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง 5 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ - ปิดประตูทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่มีการเข้า-ออกของยานพาหนะ	1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศบนพื้นที่โครงการ ▪ จุดตรวจวัด - ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกติดกับ ร้านนวดเพื่อสุขภาพมัทรี

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด






ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(1) คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ TSP ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.056 มก./ลบ.ม. การก่อสร้างจะระบายน TSP เข้าสู่บรรยากาศ 0.0028 มก./ลบ.ม. ทำให้ TSP ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น 0.0588 มก./ลบ.ม. ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.</li> <li>■ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ PM-10 ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.030 มก./ลบ.ม. การก่อสร้างจะระบายน PM-10 สู่อากาศ 0.0003 มก./ลบ.ม. ทำให้ PM-10 ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น 0.0303 มก./ลบ.ม. ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.</li> <li>■ ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ CO ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.910 มก./ลบ.ม.การก่อสร้างจะระบายน CO สู่อากาศ 0.0089 มก./ลบ.ม. ทำให้ CO ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น 0.9189 มก./ลบ.ม.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งแผงกันฝุ่นตลอดความสูงของอาคารที่ก่อสร้าง และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีปล่องรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยคลุมผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ ให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง และให้พรมน้ำเศษวัสดุก่อสร้างให้ชื้นก่อนทิ้งลงปล่อง เพื่อลดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง</li> <li>- จัดให้มีทีมงานก่อสร้างเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะพื้นอาคารที่ก่อสร้างแต่ละชั้น และให้พรมน้ำก่อนกวาดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> <li>- การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่มิดชิด</li> <li>- การกองดิน หิน หรือทรายบนพื้นที่ให้ใช้พลาสติกหรือผ้าใบคลุมให้มิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> <li>- เปิดพื้นที่ขุดดินเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น ควรปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- TSP, PM-10, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO และ HC</li> </ul> </li> <li>■ ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- TSP และ PM-10 ตรวจวัดทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO และ HC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>2) ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่อ่อนไหว</li> <li>■ จุดตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ทางด้านทิศตะวันออก</li> </ul> </li> <li>■ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- TSP, PM-10, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO และ HC</li> </ul> </li> <li>■ ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลลิตารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ที่กำหนดให้ มีค่าไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ ปัจจุบันมีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ลบ.ม. และเนื่องจากน้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องจักรและ ยานพาหนะในปัจจุบันเป็นน้ำมันตาม มาตรฐานยูโร 4 ที่มีค่าซัลเฟอร์ต่ำมาก จึงไม่ทำให้ค่าเฉลี่ย 1 ชม.ของ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่าง มีนัยสำคัญ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไปที่มีค่าไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.</li> <li>■ ค่าเฉลี่ย 1 ชม.ของ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศมีค่า 0.037 มก./ลบ.ม. การก่อสร้างจะระบายน NO<sub>2</sub> เข้าสู่บรรยากาศ 0.0284 มก./ลบ.ม. ทำให้ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น 0.0654 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พรมน้ำผิวดินบริเวณที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อ ก่อสร้างและกองวัสดุเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น</li> <li>- จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</li> <li>- อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็น ครั้งคราว ให้ดับเครื่องระหว่างการพัก และ ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</li> <li>- พิจารณาเลือกใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วย ไฟฟ้า</li> <li>- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้งาน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ ก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีคนงานคอยกวาดทำความสะอาดถนน ภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณถนน ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการทุกวันตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน กับชุมชนข้างเคียง ในการให้ข่าวสารข้อมูล</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.</p> <p>▪ ค่าเฉลี่ย 1 ชม.ของ HC ในบรรยากาศมีค่า 1.560 มก./ลบ.ม. การก่อสร้างจะระบาย HC เข้าสู่บรรยากาศ 0.0016 มก./ลบ.ม. ทำให้ HC ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น 1.5616 มก./ลบ.ม. ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดค่า HC ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป</p>	<p>ข่าวสาร กำหนดการก่อสร้างโครงการ รับฟัง ปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเร็วตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>- จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่จะได้รับผลกระทบเพื่อวางแนวทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการ</p> <p>- จัดทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 1x2 ม. สำหรับแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง เวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>- จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน จากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถ</p>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทรวรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้า-ออกพื้นที่โครงการก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและผลกระทบต่อผู้ที่อาศัย/ประกอบอาชีพอยู่ในเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้า-ออกพื้นที่โครงการก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและผลกระทบต่อผู้ที่อาศัย/ประกอบอาชีพอยู่ในเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ</li> </ul>	<p>ตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุ และเวลาเกิดเหตุ</li> <li>- เปิดทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพียง 1 ช่องทาง และห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 10 ม. และพิจารณาใช้ยางแอสฟัลต์หรือคอนกรีตปูพื้นบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดฝุ่นละอองจากการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</li> <li>- ติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ระบุชื่อโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานโครงการที่สามารถติดต่อสอบถามและร้องเรียนได้โดยมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณด้านข้างกระบะรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างของโครงการ</li> <li>- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชน</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทวรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หมั่นตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา และมีควันท่าไม้เกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย</li> <li>- รถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการต้องคลุมกระบะด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการหกหล่นของดินและวัสดุก่อสร้าง</li> <li>- ทำความสะอาดผ้าคลุมกระบะรถขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายฝุ่นละอองจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</li> <li>- ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางออกโครงการ ดังรูปที่ 1 โดยรถทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการต้องล้างล้อรถ เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อรถไปรบกวนบนถนนสาธารณะ</li> <li>- ในกรณีที่มีดินหรือวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนถนนสาธารณะให้จัดคนงานไปเก็บกวาดและทำความสะอาดทันที</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ

*W. C.*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ

*W. A. H.*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลา กลางคืนต้องไม่เกิน 22.00 น. ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี</li> </ul>	
(2) เสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับเสียงสูงสุดจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับพื้นดิน (ชั้น 1) คือ งานขุดเจาะ มีระดับเสียง 89 dB(A) และบนอาคาร (ชั้น 2) คือ งานโครงสร้างและงานเก็บความเรียบร้อย ที่มีระดับเสียง 87-89 dB(A) โดยอาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่ ร้านวดเพื่อสุขภาพหมัทธิ สูง 1 ชั้น ด้านทิศตะวันตก ซึ่งมีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นระยะ 20 ม. กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะทำให้ระดับเสียงทั่วไป (<math>L_{eq}</math> 24 ชม.) ในปัจจุบันซึ่งมีค่า 60.00 dB(A) เพิ่มขึ้นเป็น 86.51 dB(A) ซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540) ที่กำหนดให้ค่าไม่เกิน 70 dB(A) และมีระดับเสียงรบกวน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสร้างรั้วชั่วคราวที่ทำด้วย Metal Sheet หนา 2 มม. สูง 5 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นกั้วกั้วกันเสียงและช่วยลดระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ระดับพื้นดิน</li> <li>- ติดต่อ Loaded Vinyl Sheet หนา 3 มม. ความสูงเท่ากันความสูงอาคารในขณะที่ก่อสร้าง ตลอดแนวอาคารด้านทิศตะวันตก</li> <li>- หลีกเลี่ยงการทิ้งของลงจากที่สูง หากจำเป็นต้องมีวัสดุรองรับ เช่น แผ่นยางหรือพรมเพื่อลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- เลือกใช้วิธีการก่อสร้างฐานรากอาคารโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะ ซึ่งมีระดับเสียงดังต่ำ</li> <li>- ติดตั้งแผงแผ่นกันเสียงเป็นระยะๆ เมื่อขึ้นโครงสร้างอาคาร</li> </ul>	<p>1) ตรวจวัดระดับเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ จุดตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกติดกับร้านวดหมัทธิ</li> <li>- โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ทางด้านทิศตะวันออก</li> </ul> </li> <li>■ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>L_{eq}</math> 24 ชม., <math>L_{90}</math> และ <math>L_{max}</math> และระดับเสียงรบกวน</li> </ul> </li> <li>■ ความถี่ในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันที่ทำการเจาะ/กุดเสาเข็มในขั้นตอนก่อสร้างฐานราก โดยเก็บสถิติและรายงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ช่วงเวลาอื่นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul> </li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 




(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>26.51 dB(A) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 10 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่วงก่อสร้างฐานราก (ระดับพื้นดิน) โครงการ จึงกำหนดให้มีการติดตั้งแนวรั้วชั่วคราว ซึ่งทำ ด้วย Metal Sheet หนา 2 มม. สูง 5 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้บริเวณรั้ว ขนาดเพื่อสุขภาพหมัทธิ ด้านทิศตะวันตกมีค่า ระดับเสียงทั่วไป 69.81 dB(A) และมีระดับ เสียงรบกวน 9.81 dB(A) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และไม่ก่อให้เกิด ระดับเสียงรบกวน</li> <li>- ช่วงงานโครงสร้างอาคาร (ชั้น 2-6) กำหนดให้ ติดตั้ง Loaded Vinyl Sheet หนา 2 มม.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนน้อยที่สุด</li> <li>- จัดให้มีห้องที่ติดตั้งด้วยแผ่นกันเสียงสำหรับงาน ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก เช่น การตัด การเจียร เป็นต้น</li> <li>- อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็น ครั้งคราว ให้ดับเครื่องระหว่างการทำงาน</li> <li>- เลือกใช้วัสดุ/ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีการตัดแต่งมา จากโรงงาน เพื่อลดกิจกรรมที่มีเสียงดังที่หน้า งาน</li> <li>- ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักร</li> <li>- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ก่อสร้างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้</li> </ul>		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2559 ลขชื่อ .....  
  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 2559 ลขชื่อ .....  
  
 (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ความสูงเท่ากับความสูงอาคารในขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคารด้านทิศตะวันตก ซึ่งมีค่า transmission loss 27 dB(A) ทำให้บริเวณร้านนวดเพื่อสุขภาพมีระดับเสียงทั่วไป 60.90-61.86 dB(A) และมีระดับเสียงรบกวน 0.90-1.86 dB(A) ซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- ช่วงงานตกแต่งอาคาร (ชั้น 2-6) มีการก่อสร้างผนังอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผนังอาคารที่เป็นคอนกรีตบล็อกหนา 4 นิ้ว มีค่า transmission loss 32 dB(A) จะทำให้บริเวณร้านนวดเพื่อสุขภาพมีระดับเสียงทั่วไป 60.47-61.03 dB(A) และระดับเสียงรบกวน 0.47-1.03 dB(A) ซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์</li> <li>- กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมการก่อสร้างไม่ให้เกิดเสียงดังเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับชุมชนข้างเคียง ในการให้ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กำหนดการก่อสร้างโครงการ รับฟังปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- ในกรณีที่พบว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง และ/หรือหามาตรการลดระดับเสียงเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังในบริเวณข้างเคียง ไม่ให้เกินค่าที่กำหนดตามกฎหมาย</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ Wan E



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ คณ. นน

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อผู้พักอาศัย/ ผู้ประกอบการ ที่อยู่บริเวณสองฝั่งของเส้นทาง รถวิ่ง	- เปิดทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพียง 1 ช่องทาง และพิจารณาใช้ยางแอสฟัลต์หรือ คอนกรีตปูพื้นบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลด เสียงดังจากการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - วางแผนการขนย้ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ไป ยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชนโดยใช้ ระยะเวลาน้อยที่สุด และดำเนินการด้วยความ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันการก่อกวนที่อาจจะ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน - จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและ อุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการเมื่อผ่านชุมชนที่ 30 กม./ชม. - ไม่กดแตรหรือเหยียบคันเร่งรถบรรทุกให้เกิด เสียงดังโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ โครงการ และพื้นที่ชุมชน - ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่งวัสดุก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีเป็นอย่างดีเสมอ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เลขาน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เลขาน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวดาริตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ชวงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือคนงานก่อสร้างที่ทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง	- จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลีกลดเสียงที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหู ให้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง	---
(3) การสั่นสะเทือน	- การก่อสร้างฐานรากอาคารโครงการใช้วิธีการก่อสร้างแบบเข็มเจาะ ซึ่งใช้เครื่องจักรประเภท Pile Driver (Sonic) ที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต เท่ากับ 0.170 นิ้ว/วินาที และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนได้แก่ ร้านนวดเพื่อสุขภาพนัทรี่ สูง 1 ชั้น ด้านทิศตะวันตกมีระยะห่างจากจุดกำเนิดความสั่นสะเทือน 20 ม. ก่อให้เกิดระดับความสั่นสะเทือนที่อาคาร 1.02 มม./วินาที ซึ่งเป็นระดับความสั่นสะเทือนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนด	- ติดตั้งแผ่นป้ายข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการขั้นตอนและระยะเวลาก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่สามารถติดต่อได้เมื่อประสงค์จะร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนอัสสลาม คลองกุ่ม - จัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 สัปดาห์	1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ■ จุดตรวจวัด - ร้านนวดเพื่อสุขภาพนัทรี่ด้านทิศตะวันตก ■ คัดชนิดตรวจวัด - ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity; ppv) ■ ความถี่ในการตรวจวัด - ทุกวันที่ทำการเจาะ/กุดเสาเข็มในขั้นตอนก่อสร้างฐานราก โดยให้เก็บสถิติและรายงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

*Wiem E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

*นางสาว*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ที่กำหนดให้อาคารประเภทที่ 2 (อาคารอยู่อาศัย) จะต้องได้รับความสั่นสะเทือนในหน่วยความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน 5 มม./วินาที เพื่อไม่ให้เกิดความล่าและการสั่นห้องของโครงสร้างอาคาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ บริษัทประกันภัยของโครงการ และ/หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารข้างเคียง และ/หรือบริษัทประกันภัยของอาคารข้างเคียง ร่วมกันตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียง รวมทั้งถ่ายรูป/วิดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานของสภาพอาคารก่อนมีการก่อสร้างโครงการ</li> <li>- เลือกใช้วิธีการก่อสร้างอาคารแบบเสาเข็มแบบเจาะ ซึ่งเป็นการก่อสร้างฐานรากที่มีความสั่นสะเทือนน้อยที่สุดวิธีหนึ่ง</li> <li>- เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด</li> <li>- กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างฐานรากที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์</li> <li>- ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนการก่อสร้างและระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทรวรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงที่ผิดปกติในขณะใช้งาน</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบความสั่นสะเทือนบนพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะในช่วงก่อสร้างฐานราก ไม่ให้เกิดความสั่นสะเทือนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียง</li> <li>- ในกรณีที่พบว่าระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่ออาคารในบริเวณข้างเคียง ให้ดำเนินการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง และ/หรือหามาตรการลดระดับความสั่นสะเทือน</li> <li>- จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทรวรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวลัดดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ของรถบรรทุกอาจก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้ที่อาศัย และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในบริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่ง และที่อยู่ อาศัยในบริเวณที่ติดกับพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณีที่ยอดการจราจรในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุด เสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ สิ้นเปลืองจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จะต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำข้อตกลงใน การซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม กรณีที่ไม่ สามารถตกลงกันได้จะใช้หนทางจากการพัฒนา ประสานงานแก้ไขปัญหากจากการพัฒนา โครงการ ในการเจรจาข้อยุติร่วมกัน</li> <li>- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ 30 กม./ชม. ใน เขตชุมชน</li> <li>- กำหนดน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน สำหรับ รถบรรทุก 6 ล้อ และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ</li> <li>- กำชับให้รถบรรทุกทุกคันปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

นายชายน 2559 ลงชื่อ .....  
(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)



นางชายน 2559 ลงชื่อ .....  
(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนการขนย้ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชนโดยใช้ระยะเวลา น้อยที่สุด และดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการตกหล่นที่อาจจะก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือน</li> <li>- ติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ระบุชื่อโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ ประสานงานโครงการที่สามารถติดต่อสอบถาม และร้องเรียนได้โดยมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณด้านข้างกระบะรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างของ โครงการ</li> </ul>	
1.3 ทรัพยากรดิน	- กิจกรรมการก่อสร้างโครงการมีการขุดดินเพื่อ ก่อสร้างชั้นใต้ดิน 1 ชั้น อาจก่อให้เกิดการ พังทลายของดินได้ถ้าไม่มีการป้องกันการพังทลาย ของดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบให้มีระบบป้องกันดินพัง โดยใช้เข็มเจาะ คสล. เรียงต่อเนื่อง (Sheet Pile) และกำหนดให้ ขุดดินโดยมีความลาดเอียงจากปากบ่อไม่เกิน 1:2 เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน และป้องกันการ พังทลายของดินลงสู่พื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน</li> <li>- จัดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดินดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การขุดหรือเปิดหน้าดินในพื้นที่จำกัด ให้ดำเนินการใช้ระบบกำแพงกันดิน</li> </ul> </li> </ul>	---


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เพื่อป้องกันดินหลายเนื่องจากการถูกรบกวนจากสภาพการทำงานหรือจากการรั่วซึมของน้ำฝนที่อุ้มไว้ ทั้งนี้ระบบกำแพงกันดินที่ใช้ต้องมีการเตรียมการและขออนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการรบกวนสภาพบ่อดินชุดโดยมิได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน และหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการจะต้องมีวิธีการป้องกันการรบกวน และเสริมความแข็งแรงของระบบป้องกันดินพังหลาย พร้อมทั้งให้เตรียมการและจัดขออนุญาตก่อนปฏิบัติ</li> <li>▪ ห้ามกองวัสดุ จอครดบรรทุกหนักๆ หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดสันสะเทือนรอบๆ ปากบ่อเปิด เพราะจะเป็นผลให้ดินปากบ่อพังหลายลงมา</li> <li>▪ ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อดินที่เปิดให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ Wiem E




(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ นางสาว 24



(นางสาวดารรัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การก่อกองดินที่ต้องทิ้งไว้นาน (เกินกว่า 3 วัน) ต้องดำเนินการปรับแต่งกองดินให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดิน เพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายจากการรบกวนของสภาพการทำงานในหน่วย หรือจากการรั่วซึมของน้ำในดินที่อุ้มไว้</li> <li>▪ การก่อกองดินที่สูงเกินกว่า 2 ม. ในพื้นที่ต่างๆ ต้องขออนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยต้องตรวจสอบสภาพและคุณลักษณะของพื้นที่ที่จะก่อกองดินนั้นว่าสามารถรับน้ำหนักดินที่จะกองได้หรือไม่</li> <li>▪ ในช่วงที่มีฝนตกต้องมีการขุดร่องน้ำดักโดยรอบบริเวณหลุมหรือบ่อขุด เพื่อเบี่ยงน้ำหลากรอกจากพื้นที่ขุด และในหลุมหรือบ่อขุดต้องมีการระบายน้ำออกจากหลุมหรือบ่ออย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการพังทลายของดิน</li> <li>▪ เนื่องจากน้ำใต้ดินของกรุงเทพฯ ค่อนข้างสูง ผู้รับเหมาต้องเตรียมจัดหาเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดอุปสรรคในระหว่างการทำงาน</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 


เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทรรวัตกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



19/141

(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บกองดินบนพื้นที่โครงการโดยปล่อยให้ดินแห้งหรือไม่มีวัสดุปกคลุมกองดิน ลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองดินไปยังพื้นที่ข้างเคียง</li> <li>- ปริมาณรถบรรทุกเข้ามารับดินที่ขุดออกจากพื้นที่โครงการ 15 คัน/วัน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อจราจรบนถนนรามคำแหง</li> <li>- รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดินที่อาจมีดินหกหล่นบนถนนสาธารณะและก่อให้เกิดความสกปรก และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการพังทลายของดินที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันและพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548</li> </ul> <p>มาตรการในการจัดการดินที่เกิดจากการก่อสร้างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนนชั่วคราวที่ใช้ในโครงการเป็นถนนคอนกรีต เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นละอองและเศษดินที่ฟุ้งกระจายเข้าสู่บรรยากาศและป้องกันฝุ่นละอองและเศษดินที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกไปรบกวนบนถนนสาธารณะ</li> <li>- จัดให้มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางออกโครงการ และมีคนงานคอยตรวจสอบความสะอาด ตลอดจนตรวจสอบการคลุมผ้าใบกระบะให้เรียบร้อยก่อนอนุญาตให้รถบรรทุกออกจากโครงการได้</li> <li>- ปิดประตูทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่มีการเข้า-ออกของรถบรรทุกดิน</li> <li>- วางแผนการขนย้ายดินออกจากพื้นที่โครงการทุกวัน เพื่อไม่ให้มีการเก็บกองดินบนพื้นที่โครงการ</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 




(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนการจัดการจราจรล่วงหน้าในช่วงที่มีรถบรรทุกจำนวนมากจากการขนส่งดินเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันรถบรรทุกไปจอดรอเข้าโครงการบนถนนสาธารณะซึ่งจะทำให้การจราจรติดขัดได้</li> <li>- ติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ระบุชื่อโครงการผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานโครงการที่สามารถติดต่อสอบถามและร้องเรียนได้ที่มีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณด้านข้างกระบะรถบรรทุกที่ขนส่งดินของโครงการ</li> <li>- การขนย้ายดินออกจากพื้นที่โครงการจะให้รถบรรทุกดินเข้ามาจอดรอภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด เมื่อดินที่ขุดออกเต็มท้ายรถบรรทุกดิน จึงให้ออกจากพื้นที่โครงการโดยโครงการจะขุดดินที่ขนออกทั้งหมดก่อน จากนั้นจะขุดดินที่ใช้สำหรับปรับถมพื้นที่โดยกองไว้ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ Wiem E




(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ นางสาว



(นางสาวลลิตารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการกองดินบนพื้นที่โครงการ ให้ใช้พลาสติกหรือผ้าใบคลุมหน้าดินให้มิดชิด</li> <li>- ในกรณีที่มีดินร่วนหล่นบนถนนให้ผู้รับเหมาจัดส่งคนงานไปเก็บกวาดทำความสะอาดในพื้นที่ที่สามารถกระทำได้</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้รถที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดรอบถนนสาธารณะ</li> <li>- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ขนส่งดินในเขตชุมชนที่ 30 กม./ชม.</li> <li>- รถบรรทุกดินทุกคันที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการต้องมีผ้าใบคลุมกระบะอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันเศษดินร่วนหล่น</li> <li>- กำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก (15 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ)</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกของรถบรรทุกดินที่เข้า-ออกบริเวณหน้าโครงการ</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 




(นายวิกรม จันทรวรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 น้ำผิวดิน	<p>- ในพื้นที่รัศมี 1 กม. ของโครงการมีแหล่งน้ำผิวดิน 1 แห่ง ได้แก่ คลองแสนแสบ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่โครงการทางทิศเหนือ มีการใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำ สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนงานก่อสร้าง ได้แก่ น้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำล้างทำความสะอาดปริมาณ 9 ลบ.ม./วัน รวบรวมเข้าตู้ตั้งบำบัดน้ำสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศขนาดความสามารถไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งจากระบบบำบัดฯ ซึ่งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายลงสู่บ่อพักน้ำชั่วคราว และระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน รามคำแหง ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ</p>	<p>- จัดให้มีผู้ดูแลโครงการประสานงานในการแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการล่วงหน้า และทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงเป็นระยะๆ พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อนกับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>- จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง 5 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการ และเปิดทางเข้า-ออกทางด้านถนน รามคำแหงเพียงด้านเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้นักงานทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่คลองแสนแสบ</p>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)


*Wen C*

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายภิกรม จันทร์ชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*ANA RA*

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 น้ำใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างจะใช้น้ำประปา ซึ่งได้รับบริการจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุโขวิท โดยไม่มีการสูบน้ำตลามาใช้ จึงไม่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดิน</li> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง จะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนที่จะระบายออกสู่ทางระบายน้ำริมถนนรามคำแหง ดังนั้นคุณภาพของน้ำใต้ดินจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้าง</li> </ul>	---	---
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง บริเวณพื้นที่โครงการที่อยู่ในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในเขตชานเมือง จึงไม่มี สภาวะนิเวศบนบกตามธรรมชาติ ที่สำคัญ ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจะไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณโดยรอบโครงการ</li> </ul>	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wiem E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*ณัฐ อ.ท.*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (1) ที่ตั้งโครงการ	<p>- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความใน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีเหลือง บริเวณหมายเลข ย.3-38 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเขตที่โล่งบริเวณหมายเลข ล.2-15 ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง และห้ามประกอบกิจการต่างๆ 31 ประเภท การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด 139 เตียง ซึ่งเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุข ไม่เข้าข่าย 31 ประเภทกิจการที่ห้ามก่อสร้างในบริเวณนี้</li> </ul>	<p>- ก่อสร้างอาคารโครงการให้มีอัตราส่วนการใช้ที่ดินตามที่ได้ออกแบบและสอดคล้องตามกฎหมายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน = 1.56:1</li> <li>■ อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร = 46.15%</li> <li>■ อัตราส่วนของที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร = 72.10%</li> <li>■ อัตราส่วนพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ต่อพื้นที่ว่าง = 103.66%</li> </ul>	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ Wiem E

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ กมล นท

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- บริเวณหมายเลข ย.3-38 ห้ามก่อสร้างบ้านพักคนงาน เว้นแต่ตั้งอยู่ไม่เกิน 200 ม. จากบริเวณก่อสร้าง  - แนวอาคารและระยะยกยธรณของอาคารโครงการ มีความสอดคล้องกับ	- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างบ้านพักคนงานให้อยู่ในระยะ 200 ม. จากพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ในกรณีที่พักคนงานอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างเกินกว่า 200 ม. จะต้องไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างบ้านพักคนงานชั่วคราวตามข้อกำหนดของผังเมืองรวม  - ก่อสร้างอาคารใหม่แนวอาคารและระยะยกยธรณตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 2 แผนผังโครงการแสดงแนวอาคารและระยะยกยธรณและรูปที่ 3 รูปตัดแสดงความสูงอาคาร	
(2) แนวอาคารและระยะยกยธรณ	- แนวอาคารและระยะยกยธรณของอาคารโครงการ มีความสอดคล้องกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544</li> <li>■ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนราคาแห่งที่สองฟาก ในท้องที่แขวงหัวหมาก แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ และแขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2531</li> <li>■ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</li> </ul>		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

หมายเลข 2559 ลงชื่อ *Helen* (นายภิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)



หมายเลข 2559 ลงชื่อ *Wina Ch*

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด





ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<p>■ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>- โครงการจะใช้เส้นทางถนนรามคำแหง เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยคาดว่าจะมีปริมาณการจราจรจากการก่อสร้างอยู่ในช่วง 5-21 PCU/ชม. ของการก่อสร้าง แต่เนื่องจากในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดเวลาเดินทางสำหรับรถบรรทุกเฉพาะนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งมีปริมาณการจราจรเบาบางกว่าชั่วโมงเร่งด่วน ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจราจรบนถนนรามคำแหง จะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>- จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>- ติดตั้งป้ายแสดงว่ามีรถก่อสร้างโครงการ และมีรถบรรทุกเข้า-ออกถนนรามคำแหง ก่อถึงพื้นที่ก่อสร้างในระยะ 200 ม. เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังในการใช้เส้นทางขณะสัญจรผ่านหน้าพื้นที่โครงการ</p> <p>- ติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ระบุชื่อโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานโครงการที่สามารถติดต่อสอบถามและร้องเรียนได้ที่มีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณด้านข้างกระบะรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างของโครงการ</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาที่กำหนด</p> <p>- ตรวจสอบไม่ให้เกิดการจอดรถของโครงการบนถนนสาธารณะ</p> <p>ความถี่ : ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ  (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ  (นางสาวลลิต คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด






ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้ เฉพาะนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วนคือ สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ ระหว่าง 9.00-16.00 น. ส่วนรถบรรทุก 10 ล้อ ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ในวันจันทร์-เสาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น</li> <li>- วางแผนการขนย้ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชนโดยใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุด และดำเนินการด้วยความระมัดระวัง</li> <li>- วางแผนการจัดการจราจรล่วงหน้าในช่วงที่มีรถบรรทุกจำนวนมากจากการขนส่งปูนหรือดินเข้า-ออกโครงการ ป้องกันรถบรรทุกไปจอดรบกวนถนนสาธารณะ</li> <li>- หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุก เพื่อไม่ให้มีควันดำเกินมาตรฐานของกฎหมาย</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีผู้ดูแลโครงการประสานแจ้งแผนการทำงานของโครงการ และทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างเคียงเป็นระยะๆ พร้อมทั้งแจ้งให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อรับฟังปัญหาเดือดร้อนรำคาญของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยลดความกังวลได้</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับรถบรรทุก จะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับให้คนขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้างโครงการ ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชน และน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และไม่เกิน 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ</li> <li>- กำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละออง ดิน/เศษวัสดุที่ตกหล่นจากรถบรรทุกก่อให้เกิดความสกปรกบนถนนสาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นและฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความเรียบร้อยในการคลุมผ้าใบกระบะของรถบรรทุก</li> <li>ความถี่ : ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 




(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>- รถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดการชำรุดของถนนสาธารณะ</p>	<p>- การขนส่งของโครงการให้กระทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้มีเศษวัสดุ ตกลงบนเส้นทางขนส่ง ถ้ามีดินหรือทรายตกหล่นบนถนนนอกพื้นที่โครงการให้ส่งคนงานไปทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า</p> <p>- จัดให้มีจุดล้างล้อรถภายในพื้นที่โครงการ บริเวณทางเข้า-ออก และกำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันดินติดล้อรถไปหกหล่นบนถนน อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนนรายอื่น</p> <p>- ประสานงานกับสำนักงานเขตสะพานสูง ในการรับผิดชอบและปรับปรุงผิวการจราจรบนถนนสาธารณะภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถ้าการก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดการชำรุดเสียหายของถนนสาธารณะ</p>	<p>---</p>


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวลด์ล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแหง แขวงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้ไฟฟ้า	<p>- ในช่วงก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้มีค่าน้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>- อันตรายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>- กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีตรรกะการเชื่อมต่อสายไฟ และการใช้ไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้ลัดวงจร</p> <p>- สาไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องจัดเก็บให้มิดชิดในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้</p> <p>- จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมีสื่อไอวีในบริเวณก่อสร้าง ซึ่งสามารถหยิบมาใช้งานได้โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	---
3.4 การสื่อสาร	<p>- อาคารโรงพยาบาลโครงการมีความสูง 6 ชั้น ซึ่งความสูงของอาคารอาจบดบังทัศนียภาพ ทัศนวิสัย และโทรทัศน์ของอาคารและบ้านพักอาศัยข้างเคียง โดยผลกระทบดังกล่าวจะปรากฏตั้งแต่ในช่วงที่มีการก่อสร้างตัวอาคารในขั้นที่มีความสูงเพิ่มขึ้น</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ และจัดทำหนังสือแจ้งให้ประชาชนโดยรอบในรัศมี 200 ม. รับทราบว่าอาคารของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อกรบดบังทัศนียภาพและโทรทัศน์ในช่วงก่อนเริ่มการก่อสร้าง โดยในหนังสือระบุชื่อและหมายเลขติดต่อของเจ้าหน้าที่โครงการที่สามารถประสานงาน/รับเรื่องร้องเรียนได้โดยตรง</p>	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

นางชานันท์ งามคำแหง  
(นางวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



นางชานันท์ งามคำแหง  
(นางสาวลลิตา คณโฑธรรมา)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



เมษายน 2559 ลงชื่อ


31/141

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีผู้รับผิดชอบและประสานงานในการรับแจ้งผลกระทบจากการบดบังสัญญาณ ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโครงสร้างอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 2 จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และใน 1 ปีแรกของช่วงดำเนินการ</li> <li>- ในกรณีที่ดีที่สุดจนได้เกิดผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์อันเนื่องมาจากอาคารโครงการ ให้โครงการพิจารณาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาข้อยุติร่วมกัน โดยให้มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ช่วงการก่อสร้างชั้นที่ 2 จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และใน 1 ปีแรก ของช่วงเปิดดำเนินการ โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้น้ำในช่วงก่อสร้างมีค่าสูงสุดประมาณ 14 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย น้ำใช้เพื่อการอุปโภค 9 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง 5 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสุขุมวิท ที่สามารถจ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอ ส่วนน้ำใช้เพื่อการบริโภคจะใช้น้ำดื่มบรรจุถัง</li> <li>- การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้คนงานมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดหาน้ำดื่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ให้กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ</li> <li>- กำชับคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และสอดส่องดูแลให้คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ</li> <li>- จัดให้มีกระบะหรือภาชนะสำหรับล้างอุปกรณ์ เพื่อที่จะสามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก และประหยัดน้ำกว่าวิธีการล้างอุปกรณ์ที่ชะขึ้นจากก๊อกน้ำโดยตรง</li> <li>- ตรวจสอบสภาพของเส้นท่อน้ำประปา และก๊อกน้ำเป็นประจำ หากพบข้อบกพร่องจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพของเส้นท่อน้ำประปา และก๊อกน้ำ</li> <li>ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul>
3.6 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง 9 ลบ.ม./วัน ได้แก่ น้ำจากการล้างทำความสะอาด 3 ลบ.ม./วัน และน้ำโสโครกจากห้องส้วม 6 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง ที่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (20 คน/ห้อง)</li> <li>- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาดความสามารถในการรองรับน้ำเสีย</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจสอบให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม และระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปตามที่ได้ออกแบบ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จุดตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นางสาวลลิตารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแห่ง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	น้ำเสียสำเร็จรูป และระบายลงสู่บ่อพักน้ำชั่วคราวและระบายออกสู่ทางระบายน้ำริมถนนรามคำแหง ดังนั้นการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการในช่วงก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และชุมชนที่อยู่โดยรอบ	ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./วัน สำหรับรองรับและบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมที่มีปริมาณ 9 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ - น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดซึ่งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามคำแหง - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลทำความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ และกำจัดขยะมูลฝอยให้ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ - ว่าจ้างให้รถสูบล้างปฏิบัติการของสำนักงานเขตสะพานสูง มาสูบล้างตามความเหมาะสมไปกำจัดเป็นประจำตามความเหมาะสม - กัน/ปลูกต้นไม้รอบบริเวณห้องส้วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ดัชนีตรวจวัด                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนห้องน้ำ-ห้องส้วม</li> <li>- การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</li> </ul> </li> <li>■ ความถี่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ จุดตรวจวัด                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ่อพักน้ำทิ้งที่ออกจากรังน้ำทิ้งสำเร็จรูป</li> </ul> </li> <li>■ ดัชนีตรวจวัด                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH, BOD, TDS, SS, TDS, Settleable Solid, Oil &amp; Grease, TKN และ Sulfide</li> </ul> </li> <li>■ ความถี่                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2559 ลงชื่อ .....  
 (นายภิกรม จันทร์ขวัญกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เลขที่ 2559 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอมเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ในช่วงฤดูฝนจะมีการขุดระบายน้ำชั่วคราว พร้อมบ่อพักเป็นระยะโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และป้องกันน้ำหลากไหลจากบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งให้สาร แขวนลอยตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ทาง ระบายน้ำริมถนนรามคำแหง ดังนั้นจึงคาดว่า จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมต่อพื้นที่ข้างเคียง	- จัดสร้างคูน้ำและบ่อพักตะกอนรอบบริเวณ ก่อสร้างสำหรับป้องกันมิให้น้ำหลากจากด้าน นอกไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง และมีให้ น้ำหลากจากพื้นที่ก่อสร้างชะล้างตะกอนดิน ไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงและให้เกิดการ ตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ทางระบาย น้ำสาธารณะริมถนนรามคำแหง - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำฝนที่ตกลงสู่ พื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานรากไป พักที่บ่อพักตะกอนก่อนระบายออกสู่ทาง ระบายน้ำสาธารณะ - ขุดลอกตะกอนในคูและบ่อพักเป็นประจำตาม ความเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยังมี ประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน/เศษขยะ/เศษ วัสดุก่อสร้าง ■ จุดตรวจวัด - ระบายน้ำและบ่อพักตะกอนในพื้นที่ ก่อสร้าง - ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน รามคำแหงหน้าโครงการ ■ ดัชนีตรวจวัด - การสะสมของตะกอนดิน/เศษขยะ/เศษ วัสดุก่อสร้าง ■ ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง
	- เศษวัสดุก่อสร้าง/เศษขยะ ก่อให้เกิดการ ดินเนินของทางระบายน้ำสาธารณะ - การก่อสร้างสะพานข้ามทางระบายน้ำ สาธารณะอาจมีเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงสู่ ทางระบายน้ำ ทั้บดบภายในทางระบายน้ำ ก่อให้เกิดการดินเนิน	- ควบคุมดูแลการก่อสร้างสะพานข้ามทางระบาย น้ำไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงสู่ทาง ระบายน้ำ - ภายหลังการก่อสร้างสะพานข้ามทางระบายน้ำ ในแต่ละวัน ต้องจัดให้มีคนงานเก็บเศษขยะ และเศษวัสดุก่อสร้างที่อาจมีการหล่นลงสู่ทาง ระบายน้ำ	-


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด






ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตราการป้องกันแะแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบห้วงสิ่งแวดลอม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอม
3.8 การจัดการมูลฝอย	<p>- ขยะที่เกิดในช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย ขยะที่เกิดจากการดำเนินงานประจำวันของคณงานก่อสร้างประมาณ 0.90 ลบ.ม./วัน และขยะที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างประมาณ 0.50 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมและชุมชนข้างเคียง</p>	<p>- กำกับคนงานให้ทิ้งขยะลงในถังขยะที่ได้จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งขยะและของเสียทุกชนิดนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>- ขยะจากกิจกรรมการก่อสร้างส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ให้คัดแยกและนำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ให้เก็บรวบรวมกันไว้ และเก็บขนไปกำจัดเมื่อมีปริมาณมากพอ</p> <p>- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดชิดขนาด 200 ลิตรวางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่ก่อสร้างจุดละ 4 ถัง (ถังขยะเปียก ถังขยะแห้งทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย)</p> <p>- กำกับคนงานให้ทิ้งขยะลงในถังขยะที่ได้จัดเตรียมไว้ และห้ามทิ้งขยะและของเสียทุกชนิดนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ ถ้าพบว่าไม่เพียงพอให้จัดหาเพิ่มเติม</p>	<p>- ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จุดตรวจวัด</li> <li>- บริเวณที่จัดวางถังขยะภายในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>▪ ดัชนีตรวจวัด</li> <li>- ปริมาณขยะตกค้าง</li> <li>▪ ความถี่</li> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ออสพิทอล จำกัด (มหาชน)

.....  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ *Lem E*  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ออสพิทอล จำกัด (มหาชน)



.....  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ *nut RA*

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นโคโนมิกส์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำทุกครั้งหลัง รถขยะของสำนักงานเขตสะพานสูงเข้าไป จัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้ปนแหล่งเพาะพันธุ์ พาหะนำโรค และเชื้อโรค</li> <li>- จัดให้มีคนงานดูแลตรวจสอบสภาพและความ สะอาดของถังขยะที่จัดวางในพื้นที่ก่อสร้างให้ อยู่ในสภาพดี มีฝาปิดมิดชิดตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>- ประสานงานให้รถเก็บขนขยะของสำนักงานเขต สะพานสูงเข้ามาเก็บขนขยะเพื่อไปกำจัดเป็น ประจำทุกวัน</li> <li>- จัดให้มีคนงานรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขยะ มีการแยกประเภทของขยะ ณ แหล่งกำเนิด และอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเก็บขยะ ของสำนักงานเขตสะพานสูงที่เข้ามาเก็บขนขยะ ไปกำจัด</li> </ul>	
<p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>- การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดการสร้างงาน ลดปัญหาการว่างงาน และเป็นการลงทุนและมี การซื้อขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)  
เมษายน 2559 ลงชื่อ *Wem E*



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

37/141



เมษายน 2559 ลงชื่อ *Prat A.H*


(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>- จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่าในปัจจุบันชุมชนมีปัญหาในด้านมลภาวะทางอากาศ เสียงดังรบกวน จราจรติดขัด การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเมื่อมีการก่อสร้างโครงการยังคงท่วงก้งวล ในด้านการจราจรติดขัดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีข้อท้วงก้งวลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการในด้านฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ขยะ การจราจร การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทัศนียภาพ โดยร่างมาตรการฯ ที่นำเสนอยังไม่เพียงพอในด้านการคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ การคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด - จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการก่อนการก่อสร้าง - กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้าง ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์-เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์ โดยหากมีกิจกรรมต่อเนื่อง ต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่ต้องก่อสร้างไม่เกินเวลา 22.00 น. - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความประพฤติของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และห้ามคนงานรูก่้าเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด โดยมีโทษไล่ออก - จัดให้มี ร.ป.ก. ประจำที่ประตูเข้า-ออก และกำหนดให้บุคคลที่เข้า-ออกโครงการต้องแสดงบัตรประจำตัว และจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการของบุคคลภายนอก</p>	<p>- ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการและแก้ปัญหาโดยเร็ว ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวลัดรณ คังโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>- การก่อสร้างโครงการคาดว่าจะมีจำนวนคนงานสูงสุด 200 คน โดยคนงานทั้งหมดจะพักอยู่นอกพื้นที่โครงการ ซึ่งคนงานที่พักอยู่ภายในบ้านพักคนงานส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง</p>	<p>กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องทำประกันภัยในช่วงก่อสร้าง สำหรับชดเชยความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ</p> <p>- ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ระบุรายละเอียดโครงการ ระยะเวลา ขั้นตอนการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ติดต่อและร้องเรียนได้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และชุมชนอัสสลาม คลองกุ่ม</p> <p>- ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานกับเพื่อนบ้าน ให้ข่าวสารโครงการ รับฟังปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีที่พักคนงานชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแนวทางการสวัสดิการที่พักอาศัย</p>	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน โฮสพิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน โฮสพิทอล จำกัด (มหาชน)



MA 2#

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชั่วคราวของลูกจ้างในกิจการก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสำหรับคนงาน (2 คน/ห้อง) ห้องน้ำ-ห้องส้วม (20 คน/ห้อง) ห้องครัว และที่ซักขยะ</li> <li>- จัดให้มีทางเข้า-ออกที่พักคนงานทางเดียว และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุม ดูแล การเข้า-ออกพื้นที่บ้านพักคนงานอยู่ตลอดเวลา</li> <li>- จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่พัก และความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่ที่พักคนงาน เช่น เขตปลอดภัย การดื่มสุรา การทะเลาะวิวาท</li> <li>- การส่งเสียงดังในเวลาวิกาล การทิ้งขยะ การจำกัดความเร็วของรถยนต์ การบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง เป็นต้น</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทรวรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณีที่เป็นบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว หลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารรวมทั้งระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ทั้งหมด โดยเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ และปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค</li> <li>- ก่อนเริ่มงานก่อสร้างให้โครงการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังสถานีดับเพลิงบางชั้น และสถานีตำรวจนครบาลบางชั้นที่รับผิดชอบพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับและดูแลโครงการ</li> </ul>	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ในการก่อสร้างโครงการ ได้กำหนดให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการอนุญาต และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวดที่ 1 การก่อสร้างอาคาร และกำหนดให้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง 5 ม. โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งป้าย "เขตก่อสร้างอันตราย ห้ามเข้า" ในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย</li> <li>- ติดตั้งแผงตาข่ายป้องกันฝุ่นและแผ่นกันเสียงรอบอาคารในแต่ละชั้นที่ก่อสร้างตลอดความสูงอาคารที่ก่อสร้าง</li> </ul>	- จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการก่อสร้างในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ความถี่ : ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ซอลพิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทวรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ซอลพิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดที่พักคนงานชั่วคราวให้กับคนงานก่อสร้างภายนอกพื้นที่โครงการสำหรับผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย/ผู้ประกอบการในอาคารข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งผู้สัญจรทางเท้าริมถนนรามคำแหงนั้น ขึ้นกับความเข้มงวดในการบริหารงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัทผู้คุมงานก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งแผงเหล็กถักพร้อมตาข่ายป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคารโดยรอบ อาคารเป็นระยะๆ ตลอดความสูงอาคารที่ก่อสร้าง และดูแลให้อยู่ในสภาพแข็งแรงสามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีปล่องทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างชั่วคราวโดยคลุมผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ และพรมน้ำเศษวัสดุก่อสร้างให้ชื้นก่อนทิ้งลงปล่อง</li> <li>- สำหรับอาคารที่ก่อสร้าง ต้องจัดบันไดทางขึ้น-ลงสำหรับคนงานและผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการทำงาน</li> <li>- จัดให้มีนั่งร้านที่ปลอดภัย แข็งแรง สำหรับคนงานก่อสร้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุมงาน และมีราวกันตกสูง 0.90-1.10 ม. จากพื้นนั่งร้าน</li> <li>- จัดทำลิฟต์ระบบขนถ่ายวัสดุให้ครบถ้วน และการติดตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุม หรือเป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ Wan E

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ น.ส. อ.บ.

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตั้งทาวเวอร์เครนบนพื้นที่ก่อสร้าง ต้อง กระทำให้ถูกต้องและปลอดภัยตามขั้นตอนและ วิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต</li> <li>- จัดสภาพการทำงานบนพื้นที่ก่อสร้างให้ เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก</li> <li>- ก่อนการปฏิบัติงานกับทาวเวอร์เครนทุกครั้ง ต้องดูแลให้ระบบควบคุมความปลอดภัยในการ ทำงานอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย</li> <li>- ฝึกอบรม ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่จำเป็นใน การทำงานกับทาวเวอร์เครนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน</li> <li>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครนทุกครั้ง ก่อนและหลังการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยใน การทำงาน</li> <li>- ควบคุมการทำงานของทาวเวอร์เครนให้อยู่ ภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น โดยตุ้มถ่วง และรัศมีของแขนทาวเวอร์เครนต้องไม่ล้ำออกสู่ ภายนอกพื้นที่โครงการ</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด






ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการควบคุมควมต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานกับเครน และต้องควบคุมการทำงานของเครนให้ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือของผู้ผลิต</p> <p>- จัดให้คนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมในขณะปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย รองเท้ายาง เป็นต้น และจัดให้มีถึงดับเพลิงแบบมือถือ ติดตั้งในบริเวณก่อสร้างที่ตำแหน่งต่างๆ ซึ่งเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจนและสามารถนำมาใช้โดยสะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- กำหนดให้คนงานทุกคนแต่งกายให้รัดกุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน</p> <p>- ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ควบคุมดูแล</p> <p>- ติดตั้งสัญญาณไฟ เพื่อให้สัญญาณแก่คนงานหรือบุคคลอื่นๆ ทราบถึงอาณาเขตบริเวณก่อสร้างในเวลากลางคืน</p>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกระทำใดๆ ที่เห็นว่าอาจเกิดอันตรายให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการ</li> <li>- จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความเรียบร้อยของคนงานในการเก็บรักษาวัสดุไฟฟ้าพวก ทินเนอร์และอื่นๆ รวมทั้งการเดินสายไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าของคนงานก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลและควบคุมการทำงานของคนงานก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่ได้รับ ความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ในการบริหารงานก่อสร้าง</li> <li>- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการทำความเข้าใจกับผู้เสียหายเพื่อชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการในการเจรจาข้อยุติร่วมกัน</li> <li>- จัดให้มี รปภ. ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม.</li> <li>- ประตูเข้า-ออกพื้นที่โครงการต้องปิดตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเศษวัสดุก่อสร้าง</li> <li>- บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องออกบัตรประจำตัวให้พนักงานและเจ้าหน้าทีทุกคน และต้องติดบัตรประจำตัวตลอดระยะเวลาในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องมีรายชื่อและภาพถ่ายคนงาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ Heem E

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ กมล รัตน

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างของพนักงาน โคน คนงานจะมีรถรับ-ส่งที่มาส่งถึงภายในพื้นที่ โครงการ และมารับในพื้นที่โครงการ ในระหว่าง เวลาทำงาน คนงานที่จะออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ต้องขออนุญาต และมีบัตรผ่านที่มีลายมือชื่อ หัวหน้าคนงานแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย</li> <li>- ออกกฎหมายห้ามคนงานก่อสร้างบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ บริเวณข้างเคียงโดยมีโทษไล่ออก</li> <li>- ออกกฎหมายห้ามคนงานดื่มสุรา เล่นการพนัน และใช้ยา เสพติดทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน โดยมีโทษ ไล่ออก และดำเนินคดีตามกฎหมาย</li> <li>- จัดให้มีผู้ดูแลโครงการประสานงานในการแจ้ง แผนการก่อสร้างโครงการล่วงหน้า และทำ ความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงเป็น ระยะๆ พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อ เป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อนกับผู้ อยู่ในบริเวณข้างเคียงโครงการ</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรวรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากเครื่องจักรได้</li> <li>- ติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ระบุชื่อโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานโครงการที่สามารถติดต่อสอบถามและร้องเรียนได้ที่มีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณด้านข้างกระบะรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างของโครงการ</li> <li>- รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องคลุมกระบะด้วยผ้าใบให้มิดชิด</li> <li>- รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายจราจรทั้งในเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก</li> <li>- ไม่กองวัสดุ และจอดรถบนพื้นที่สาธารณะกีดขวางทางสัญจร</li> <li>- จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และมีจำนวน/ปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมแก่คนงาน</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		- จัดให้มีเวรกะทันในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงทีเมื่อประสบอุบัติเหตุโดยไม่คิดมูลค่า และจัดจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงานสนามเพื่อติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลโดยเร็วตลอดเวลาทำงาน	
4.3 การสาธารณสุขและสุขภาพ (1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอ	—	—
(2) ผลกระทบต่อสุขภาพ	กิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการมีสิ่งคุกคามสุขภาพต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง และคนงานก่อสร้างบนพื้นที่โครงการ ดังนี้ - โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ จากการได้รับฝุ่นละอองและไอเสียที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้าง การเปิดหน้าดิน การก่อสร้างตัวอาคาร และจากสารระเหยที่มาจากกาว สี สารระเหยจำพวกทินเนอร์และแลคเกอร์ ที่ใช้ในการตกแต่งอาคาร	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ *Hem E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ *Dr. A. A.*

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- ความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จากกิจกรรมก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจากการก่อสร้างที่มีระยะเวลาอันยาวนาน</p> <p>- ความเสียหายต่อระบบการได้ยินของพนักงานก่อสร้างจากการทำงาน ใกล้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การก่อสร้างที่มีเสียงดัง</p> <p>- กลิ่นรบกวน และโรครบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง บิด เป็นต้น ต่อชุมชนข้างเคียงและคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากการจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และการระบายน้ำที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค</p> <p>อุบัติเหตุผู้ใช้งานที่มีสาเหตุจากวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะ</p>	<p>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการนำเสียขยะมูลฝอย และการระบายน้ำอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

*Llan*

เมษายน 2559 ลงชื่อ ..... (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ ..... *ANA NA*  
 (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงและจากกิจกรรม การก่อสร้างของคนงาน ซึ่งเกิดจากการไม่มีสิ่ง ป้องกันอันตราย หรือการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักความ ปลอดภัย		
	- คนงานต่างด้าว อาจจะเป็นพาหะในการแพร่ เชื้อโรคต่อคนงานและชุมชนข้างเคียง เช่นโรค เท้าช้าง ไข้มาลาเรีย วัณโรค เป็นต้น	- กรณีที่มีคนงานต่างชาติให้รับเฉพาะผู้มี ใบอนุญาตทำงาน ซึ่งได้มีการตรวจสอบสุขภาพแล้ว ในขั้นตอนการยื่นเรื่องขออนุญาต และในกรณี ที่พบว่าคนงานมีโรคติดต่อให้ดูแลให้คนงาน ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้ง ไปพบแพทย์ตามนัด	---
	- โรคเครียดอันเนื่องมาจากการเสี่ยงดัง ทั้ง จากการตะโกน พุดคุย การทะเลาะวิวาทของ คนงานก่อสร้าง ความกังวลต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้เกิดผลกระทบต่อ สภาวะทางจิตใจ	- จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้ง บทลงโทษต่างๆภายในพื้นที่ก่อสร้าง และที่พัก คนงาน เช่น เขตปลอดภัยเสพติด การดื่มสุรา การทะเลาะวิวาท และเสี่ยงดังในเวลาวิกาล เป็นต้น	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด






ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.4 ทัศนียภาพ	- การก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น	- จัดสร้างรั้วชั่วคราว สูง 5 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และปิดประตูเข้า-ออกตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่มียานพาหนะเข้า-ออก - ดูแลรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ - สิ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อทัศนียภาพแล้ว ยังเป็นผลดีต่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง - ไม่เก็บกองวัสดุก่อสร้างและจอร์จนอกพื้นที่โครงการ - วางแผนจัดการจราจรล่วงหน้า เพื่อป้องกันรถบรรทุกไปจอดรอบถนนสาธารณะ	---


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการต่อ  
(1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ (2) กองควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

เลขาน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เลขาน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวลลิตรัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- การดำเนินการโครงการที่เป็นโรงพยาบาลไม่มี กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิประเทศ	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน (1) คุณภาพอากาศ	- รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบายน มลสารที่ประกอบด้วย TSP, PM-10, CO, NO <sub>x</sub> และ HC 7.06x10 <sup>6</sup> , 7.06x10 <sup>6</sup> , 2.6x10 <sup>4</sup> , 1.30x10 <sup>4</sup> และ 7.87x10 <sup>5</sup> มก./ลบม. ตามลำดับ ทำให้มลสารในบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปจาก ปัจจุบัน ดังนี้ ▪ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ TSP ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.056 มก./ลบม. รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะระบายน TSP เข้าสู่บรรยากาศเพียง 7.06x10 <sup>6</sup> มก./ลบม. ซึ่งไม่ทำให้ปริมาณ TSP ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น	- ติดป้าย "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ" และ "ห้ามเร่งเครื่องยนต์" ในพื้นที่จอดรถยนต์ ในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้สะดวก และชัดเจน - กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามป้าย เตือนภายในโครงการอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาด พื้นที่จอดรถ และถนนภายในโครงการ เพื่อลด การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - อบรมให้พนักงานและผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ	---

เมษายน 2559 ลงชื่อ Wen E

เมษายน 2559 ลงชื่อ Pat QA



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>อย่างมีนัยสำคัญ และยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ PM-10 ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.030 มก./ลบ.ม. รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย PM-10 เข้าสู่บรรยากาศ <math>7.06 \times 10^{-6}</math> มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ปริมาณ PM-10 ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.</li> </ul>	<p>เช่น รถประจำทางหรือรถรับจ้างเพื่อลดปริมาณรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และมีปริมาณมลพิษน้อยลง</p>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลลิตารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ CO ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.91 มก./ลบ.ม. รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย CO เข้าสู่บรรยากาศ <math>2.68 \times 10^4</math> มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ปริมาณ CO ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.</li> <li>▪ ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่าน้อยกว่า 0.002 มก./ลบ.ม. โดยน้ำมันที่ใช้สำหรับรถยนต์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานยูโร 4 ซึ่งมีค่าซัลเฟอร์ต่ำส่งผลให้มีปริมาณ SO<sub>2</sub> ออกสู่บรรยากาศต่ำมาก และไม่ทำให้ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป</li> </ul>		


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม



บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>อย่างมีนัยสำคัญและยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่มีค่าไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.037 มก./ลบ.ม. รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย NO<sub>2</sub> เข้าสู่บรรยากาศ 1.30x10<sup>-4</sup> มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.</li> <li>▪ ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ของ HC ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 1.56 มก./ลบ.ม. รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย HC เข้าสู่บรรยากาศ 7.87x10<sup>-5</sup> มก./ลบ.ม.</li> </ul>		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)



56/141

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ซึ่งไม่ทำให้ปริมาณ HC ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐาน ของ HC		
	- ปริมาณ CO 522 ก./ชม. ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โครงการเทียบเท่ากับ CO <sub>2</sub> ประมาณ 820 ก./ชม. อาจจะมีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ ภาวะเรือนกระจก (Green House Effect)	- ปลูกต้นไม้และพืชปกคลุม พื้นที่โครงการที่ไม่มี สิ่งก่อสร้างปกคลุม โดยไม่มีดินที่ปลูกในบริเวณ พื้นที่โครงการสามารถดูดซับ CO <sub>2</sub> ประมาณ 11,723 กรัม/ชม. ดังนั้นพื้นที่สีเขียวของโครงการ สามารถดูดซับ CO <sub>2</sub> ที่เกิดขึ้นบนโครงการที่มี ค่าประมาณ 820 ก./ชม. ได้ทั้งหมด - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ ในกรณีที่ดินไม่ตายให้ปลูกทดแทน	—
(2) เสียง	- การดำเนินการของโครงการที่เป็นโรงพยาบาล ต้องการความเงียบสงบ จึงไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิด เสียงที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับ เสียงของพื้นที่ในปัจจุบันที่มีค่า 60.0 dB(A) - เสียงดังรบกวนจากรถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่ โครงการที่ 20 กม./ชม. เพื่อป้องกันเสียงดังจาก เครื่องยนต์ - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ห้ามกวดแคววไว้ในพื้นที่ โครงการในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวน ภายนอกอาคาร	—

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wen E*

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*น.ส. ร.ช*



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารรัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) การสิ้นเสทือน	- การดำเนินการของโครงการเป็นโรงพยาบาล ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสิ้นเสทือน ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	--	--
1.3 น้ำผิวดิน	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีแหล่งน้ำผิวดิน คือ คลองแสนแสบ ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำ สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในโครงการจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อบำบัดจนได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งฯ รวมทั้งน้ำหลากจากพื้นที่โครงการจะระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามคำแหง ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและสภาพอุทกวิทยาของน้ำผิวดิน	--	--
1.4 น้ำใต้ดิน	- แหล่งน้ำใต้ดินของโครงการ จะได้มาจากน้ำประปาของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสุขุมวิท ไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ในกิจกรรมของโครงการ	--	--

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wiem E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*PA PA*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ - น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในโครงการจะถูก รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง และระบายออกสู่ทางระบายน้ำ สาธารณะริมถนนรามคำแหง ดังนั้นการ ดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดการ ปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน - พื้นที่โครงการอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งจัดอยู่ใน เขตชุมชนชนานเมือง จึงไม่มีสภาพนิเวศแบบก ตมธรรมชาติที่สำคัญ ส่วนคลองแสนแสบที่อยู่ ติดกับพื้นที่โครงการทางทิศเหนือ มีการใช้ ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำและการคมนาคม ทางน้ำและคุณภาพน้ำในคลองมีการเน่าเสีย จึง ไม่มีสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำที่สำคัญ ดังนั้นการ ดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ระบบนิเวศของพื้นที่โดยรอบ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลบน พื้นที่ 8.21 ไร่ จะทำให้การใช้ที่ดินประเภท สถานพยาบาลเปลี่ยนแปลงไปจากในปัจจุบัน		

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นายวิกรม จันทวีร์ชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เชน ยอส์พิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด





ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลึงแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ที่มีพื้นที่ 4.59 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 8.21 ไร่ และ สัดส่วนของการใช้ที่ดินในพื้นที่รัศมี 1 กม. เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.23 เป็นร้อยละ 0.41 ขณะเดียวกันพื้นที่ว่างมีรัศมี 1 กม. ปัจจุบันมี พื้นที่ 381.22 ไร่ ลดลงเหลือ 373.01 ไร่ และ สัดส่วนของการใช้ที่ดินลดลงจากร้อยละ 19.42 เป็นร้อยละ 19.00 ซึ่งการดำเนินโครงการไม่ทำ ให้การไ้ใช้ที่ดินหลักที่เป็นพื้นที่ชุมชน เปลี่ยนแปลงไป</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การดำเนินการโครงการโรงพยาบาลได้ ดำเนินการตาม</li><li>■ กฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการใช้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ออกตามความใน พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง</li><li>■ แนวทางการออกแบงสถานพยาบาลประเภทรับ ผู้ป่วยไว้ค้างคืนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li></ul>		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2559 ลงชื่อ

นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 200 คัน ซึ่งเพียงพอตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 ที่กำหนดให้มีไม่น้อยกว่า 171 คัน และเพียงพอตามการใช้งานจริงที่คาดว่าจะต้องมีไม่น้อยกว่า 70 คัน</li> <li>- จากการคาดการณ์ปริมาณจราจรของโครงการจากโครงการโรงพยาบาลการุญเวช สาขาภิบาล 3 คาดว่าโครงการจะมีปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 111 PCU/ชม. และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น 83 PCU/ชม. ซึ่งทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนรามคำแหง ซึ่งสามารถประเมินสภาพการจราจรได้ดังนี้ สภาพการจราจรที่ประเมินตามค่า V/C Ratio <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ถนนรามคำแหง (มุ่งสู่แยกลำสาลี) มีความคล่องตัวของการจราจรในระดับเลวทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (V/C = 0.76) และในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (V/C = 0.83)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ในพื้นที่โครงการรวม 200 คัน และพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ 31 คัน</li> <li>- ประสานงานกับสำนักงานเขตสะพานสูง เพื่อขอติดตั้งป้ายชื่อโครงการริมถนนรามคำแหง ก่อนถึงพื้นที่โครงการเป็นระยะไม่น้อยกว่า 500 ม. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า</li> <li>- เปิดทางเข้า-ออกโครงการ กว้าง 6.00 ม. เชื่อมกับถนนรามคำแหง ดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5 แผนผังระบบจราจรภายในโครงการ</li> <li>- จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ แสดงทิศทางการเข้า-ออกที่ชัดเจนบริเวณด้านหน้าโครงการ</li> <li>- จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่</li> <li>- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณที่จอดรถยนต์ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาจราจรภายในและภายนอกโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการจัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์ ป้ายสัญลักษณ์จราจร และป้ายเตือนต่างๆ ตามที่ออกแบบ</li> <li>ความถี่ : ทุก 1 เดือน</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบแหล่งสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ถนนรามคำแหง (มุ่งสู่ถนนสุขุมวิททางศ) มีความคล่องตัวของจราจรในระดับพอใช้ ทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (V/C = 0.67) และ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (V/C = 0.64)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พิจารณาติดตั้งป้ายเรียกรถแท็กซี่บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ให้บริการใช้บริการรถแท็กซี่ และป้องกันปัญหาการจอดรถริมถนน รามคำแหงหน้าโครงการ</li> <li>ประสานงานกับสำนักงานเขตสะพานสูงในการทาสีขาว-แดงของทางเท้า (สัญลักษณ์ห้ามจอด) ก่อนและหลังทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถกีดขวางการจราจร บนถนนรามคำแหงหน้าโครงการ</li> <li>ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้า-ออกได้อย่างชัดเจน ในช่วงเวลากลางคืน</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ให้สัมพันธ์กับกระแสจราจรบนถนนรามคำแหง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดและคัดกระแสดูจราจรจากการเสียเวลาเข้า-ออกรถโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เลขที่ 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สภาพการจราจรที่ประเมินตามค่าระดับการให้บริการของถนน (LOS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ถนนรามคำแหง (มุ่งสู่แยกกล้าสาลี) มีระดับการให้บริการของถนนในระดับ E (สภาพไม่อยู่ตัว) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และมีระดับการให้บริการของถนนในระดับ F (สภาพถูกบีบ) ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น</li> <li>▪ ถนนรามคำแหง (มุ่งสู่ถนนสุวินทวงศ์) มีระดับการให้บริการของถนนในระดับ D (ใกล้สภาพไม่อยู่ตัว) ทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น</li> </ul> <p>- การจัดการการจราจรที่ไม่เหมาะสมของโครงการอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรและก่อให้เกิดการจราจรติดขัดต่อเนื่องออกไปนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>- อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับคนเดินเท้าที่สัญจรผ่านไป-มาบนทางเท้าบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รมรงค์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของโครงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่อลดปัญหาการจราจร</li> <li>- ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังตามเส้นทางเดินรถภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการใช้เสียงดังรบกวนผู้ป่วย</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 




(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	<p>- การใช้น้ำของโครงการจะได้รับบริการจ่ายน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุโขมิวิท ซึ่งปริมาณน้ำใช้ของโครงการ 228 ลบ.ม./วัน มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.08 ของปริมาณน้ำจำหน่ายของสำนักงานประปา ที่มีค่าประมาณ 297,241 ลบ.ม./วัน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำจำหน่ายการจ่ายน้ำของการประปา ให้กับโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณข้างเคียง</p> <p>- น้ำประปาของการประปานครหลวง จะจ่ายจากท่อประปาผ่านทางมาตรวัดน้ำซึ่งเป็นตัวควบคุมอัตราการไหลของน้ำก่อน เข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการและจากถังเก็บน้ำใช้ชั้นใต้ดินจะสูบน้ำขึ้นไปถังเก็บน้ำใช้ชั้นดาดฟ้าและจ่ายเข้าสู่ระบบท่อน้ำใช้ไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งไม่มีการดึงน้ำจากท่อประปาโดยตรง จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ</p>	<p>- เชื่อมท่อน้ำประปาของโครงการกับท่อประปาริมถนนรามคำแหงเพื่อรับน้ำผ่านมาตรวัดน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน ดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7 แผนผังระบบสุขาภิบาล</p> <p>- จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ไว้ในถังเก็บน้ำใช้ที่ชั้นใต้ดิน จำนวน 2 ถัง มีความจุถังละ 252 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำชั้นหลังคาจำนวน 2 ถัง มีความจุถังละ 62 ลบ.ม. รวมปริมาตรน้ำสำรองใช้ 628 ลบ.ม. สามารถใช้ได้นาน 2.75 วัน</p> <p>- ปิดวาล์วน้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.30-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วน้ำให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำในช่วงเวลาที่ความต้องการน้ำใช้ของชุมชนข้างเคียงต่ำ (9.00 น.-17.00 น. และ 21.00-6.00 น.) เพื่อป้องกันปัญหาน้ำประปาของพื้นที่ข้างเคียงไหลย้อน</p> <p>- ติดตั้งลูขกั้นที่ประหยัดน้ำภายในโครงการ</p> <p>- อบรมชี้ให้เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดตั้งป้ายรณรงค์บริเวณเหนือก๊อกน้ำในห้องน้ำ</p>	<p>- ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบประปา</p> <p>▪ จุดตรวจสอบ : ระบบท่อ และก๊อกน้ำ</p> <p>▪ ดัชนีตรวจวัด : การรั่วซึมหรือแตกของท่อหรือก๊อกน้ำ</p> <p>▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 


เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแพง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ ถ้าพบว่ามีการรั่วไหลให้ดำเนินการซ่อมแซม และแก้ไขโดยเร็ว - เคลือบผนังภายในของถังเก็บน้ำใช้ และเสาที่ อยู่ในถังด้วยวัสดุกันซึมชนิด Water Based Epoxy ที่มีคุณสมบัติแห้งเร็ว ไม่มีรอยต่อ และ มีความยืดหยุ่นสูง ไม่มีสารพิษ สามารถใช้กับถัง น้ำใช้ได้ - จัดให้มีช่องเปิดกว้าง 0.8 x 1.0 ม. ที่ในถังเก็บ น้ำใช้ สำหรับเข้าทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ได้ โดยสะดวก - ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาด ดังเก็บน้ำใช้ดังนี้ 1) ให้ใช้แปรงขนแข็งทำความสะอาดผิว ภายในถังประปา และล้างผิวด้วยน้ำสะอาด เพื่อให้คราบและสิ่งสกปรกออกจนหมด 2) ให้ใช้คลอรีนผสมน้ำสะอาด ให้มีความ เข้มข้นไม่ต่ำกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ 200 ส่วนในล้านส่วน (200 ppm) ฉีดหรือ ชโลมผิวถังเก็บน้ำประปาให้ทั่วผิวถัง	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

Asst. Ch

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>- น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคารโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณ 178 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้น้ำทิ้งที่ระบายนอกจากอาคารประเภท ก. (โรงพยาบาลผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมกันทุกชั้นของอาคาร ตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป) มีค่า BOD และ SS ไม่เกิน 20 และ 30 มก./ล. ตามลำดับ</p>	<p>- ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการจ่ายน้ำประปา ภายในโรงพยาบาล ให้ประสานงานกับสำนักงานประปาสุขุมวิท เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ขนาดความสามารรถ 250 ลบ.ม./วัน และน้ำทิ้งมีค่า BOD และ SS ไม่เกิน 20 และ 30 มก./ล. ตามลำดับ ก่อนจะระบายลงทางระบายน้ำ สาธารณิชนนรมนคำแหง</p> <p>- ประสานกับบรรณัฐสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขต สะพานสูง ให้เข้ามาสูบทะกอนส่วนเกินจากบ่อเก็บตะกอน ทุก 3 เดือน</p> <p>- กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดถังซักซอนโซลินและน้ำมันที่ลอยตัวอยู่ที่ผิวหน้าของน้ำเสียในถังถังโซลิน แล้วนำไปตากไว้ในกระบะทราย เพื่อแยกน้ำออกจากกากไขมัน เมื่อกากไขมันแห้งจึงรวบรวมใส่ถุงพลาสติกสีดำนัดปากถุงให้แน่นและมีขีดเพื่อป้องกันการหก รั่ว น้ำไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะเปียก เพื่อรอให้รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บต่อไป</p>	<p>1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ จุดตรวจวัด</li> <li>- บอตรวจสภาพน้ำ (บ่อพักน้ำสุดท้าย)</li> <li>■ ดินิคุณภาพน้ำที่ตรวจวัด</li> <li>- pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solid, Oil &amp; Grease, TKN และ Sulfide</li> <li>■ ความถี่</li> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ออสพิทอล จำกัด (มหาชน)  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ออสพิทอล จำกัด (มหาชน)



เลขหมาย 2559 ลงชื่อ  RA RA

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัด</li> <li>- ในการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด</li> <li>- หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบ</li> <li>- น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการที่เป็นสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง เจ้าหน้าที่จะรวบรวมใส่ไว้ในขวดแก้วสีชา เมื่อมีปริมาณมากพอ โครงการจะประสานงานให้บริษัทเอกชนที่ให้บริการกำจัดสารเคมี ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดตามความเหมาะสม</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wan E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Red AH*

(นางสาวดารรัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด





ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ละอองน้ำเสีย (Aerosol) จากขั้นตอนการเติมอากาศ อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย	- รวบรวมละอองน้ำเสียจากบ่อเติมอากาศเข้าสู่ถังบำบัดละอองน้ำเสีย ซึ่งจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียชนิด Filter Scrubber ซึ่งภายในบรรจุ Filter Media เพื่อดักจับแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาด้วยน้ำเสีย	
	- ก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยไม่ใช้ออกซิเจนในบ่อแยกกาก ประมาณ 6,597 ลิตร/วัน จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	- ต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะ และบ่อดักไขมันเข้าสู่บ่อดินขนาดพื้นที่ 8 ตร.ม. สำหรับบำบัดก๊าซมีเทนโดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ	
	- โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)	- จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในโครงการเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานและระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตสะพานสูงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	2) จัดเก็บสถิติจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานและระบบบำบัดน้ำเสีย ▪ จุดตรวจวัด - ระบบบำบัดน้ำเสีย ▪ ดัชนีตรวจวัดและความถี่ - สถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wiem E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Ant A/A*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต สะพานสูง หรือส่งไปรษณีย์ตอบรับ หรือ รายงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	รายงานสรุปผลการทำงานและระบบบำบัด น้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส.2 และ เสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขต สะพานสูงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต สะพานสูง หรือส่งไปรษณีย์ตอบรับ หรือ รายงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด - ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- สภาพพื้นที่ก่อนพัฒนาเป็นพื้นที่ว่าง มีอัตราการ ระบายน้ำ 0.133 ลบ.ม./วินาที ภายหลังพัฒนา จะเป็นที่ตั้งของอาคารโรงพยาบาล ถนนภายใน โครงการ และพื้นที่สีเขียว ทำให้ปริมาณ น้ำหลากเพิ่มขึ้นเป็น 0.152 ลบ.ม./วินาที ซึ่งน้ำหลากทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำภายใน พื้นที่โครงการ ก่อนระบายออกสู่ที่ระบายน้ำ สาธารณะริมถนนรามคำแหง โดยมีการควบคุม	- จัดให้มีการท่อน้ำฝนในท่อระบายน้ำของ โครงการขนาด $\varnothing$ 0.5 และ 0.6 ม. ซึ่งสามารถ รองรับน้ำฝนได้สูงสุด 159 ลบ.ม. เพียงพอ สำหรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน 80 ลบ.ม. - จัดให้มีปั๊มน้ำเสียพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.014 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง สำหรับควบคุมอัตราระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่ โครงการในอัตรา 0.028 ลบ.ม./วินาที	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำและป้อ พักน้ำ ■ ความถี่ : ทุก 3 เดือน (ครอบคลุมช่วงก่อน เข้าฤดูฝน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน โดยครอบคลุมช่วง ก่อนเข้าฤดูฝน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ Wem E

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ วิมล อ.อ.

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อัตราการระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำที่มีในอัตรา การระบายน้ำสูงสุด 0.028 ลบ.ม. เข้าสู่บ่อพักน้ำ สุดท้ายของโครงการ รวมกับน้ำเสียของโครงการ 0.002 ลบ.ม./วินาที รวมมีอัตราการระบายน้ำ ออกจากพื้นที่โครงการสูงสุด 0.030 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราน้ำหลากสูงสุดในช่วงก่อนพัฒนาที่ มีค่า 0.133 ลบ.ม./วินาที</p> <p>- ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามคำแหงมี ศักยภาพการระบายน้ำสูงสุด 4.70 ลบ.ม./วินาที ขณะที่โครงการมีการระบายน้ำออกสูงสุดใน อัตรา 0.113 ลบ.ม./วินาที คิดเป็นร้อยละ 2.40 ของความสามารถของท่อที่รับได้ ดังนั้นการ ระบายน้ำของโครงการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันมีทางระบายน้ำ สาธารณะริมถนนรามคำแหง ซึ่งอยู่ในความดูแล ของสำนักงานเขตสะพานสูง</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้ส่งผลกระทบจากการ เกิดน้ำท่วมในปี 2554 แต่เนื่องจากการ</p>	<p>- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำของโครงการเป็น ประจำตามความเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงก่อน เข้าฤดูฝน</p> <p>มาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วม</p> <p>- ออกแบบระดับพื้นที่โครงการสูงกว่าระดับถนน รามคำแหง 1.00 ม.</p> <p>- จัดให้มีระบบหนองน้ำภายในพื้นที่โครงการ สูงกว่าระดับถนนรามคำแหง</p> <p>- กำหนดให้มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำภายในโครงการ และตรวจสอบ การเดินเขินของทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน รามคำแหง อย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยให้ ครอบคลุมก่อนเข้าฤดูฝน</p> <p>- จัดให้มีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ สำหรับช่วย ระบายน้ำภายในโครงการ</p>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
เมษายน 2559 ลงชื่อ *Heem E*

เมษายน 2559 ลงชื่อ *ant at*



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ดำเนินการโครงการที่เป็นโรงพยาบาล ถ้าเกิด ปัญหาน้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อความ ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความสามารถใช้งานของเครื่องสูบน้ำ แบบเคลื่อนที่อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยให้ ครอบคลุมช่วงก่อนเข้าฤดูฝน</li> <li>- ในช่วงฤดูฝน มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยติดตาม พยากรณ์อากาศและรายงานสถานการณ์ น้ำท่วมจากช่องทางข่าวสารต่างๆ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วม เช่น การ จัดเตรียมกระสอบทรายสำหรับจัดทำแนวคัน กันน้ำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และตรวจเช็ค ความพร้อมใช้งานของเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ เป็นต้น</li> <li>- ในช่วงฤดูฝน กรณีฝนตกหนัก ให้จัดเจ้าหน้าที่ โครงการคอยตรวจเช็คระดับน้ำในคลองแสนแสบ และทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามคำแหง ทุก 1 ชม. เพื่อเตรียมความพร้อมจัดวางแนว กระสอบทรายด้านที่อยู่ติดกับคลองแสนแสบ และ ทางระบายน้ำสาธารณะ</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ .....



(นายวิกรม จันทรรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ และคุณประโยชน์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>- ปริมาณขยะของโครงการ 5.94 ลบ.ม./วัน ขยะทั่วไป 5.66 ลบ.ม./วัน (ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 3.62, 0.17, 1.70 และ 0.17 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ) และขยะติดเชื้อ 0.28 ลบ.ม./วัน จะเก็บรวบรวมไปไว้ที่ห้องพักขยะซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน สำหรับขยะทั่วไป และไม่น้อยกว่า 2 วัน สำหรับขยะติดเชื้อ</p> <p>- ตำแหน่งของห้องพักขยะอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารด้านทิศตะวันตก และเส้นทางเดินรถขยะเป็นถนนภายในโครงการกว้าง 6 ม. รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่จอดรถขยะบริเวณด้านข้างห้องพักขยะ ดังนั้นจึงสามารถเข้าเก็บขนขยะภายในพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก</p> <p>- การจัดเก็บขยะของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม แต่ในกรณีที่สำคัญสิ่งแวดล้อมไม่สามารถจัดเก็บขยะให้กับโครงการได้โครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตสะพานสูง</p>		<p>- จัดวางภาชนะรองรับขยะ ซึ่งมีการติดป้ายระบุประเภทขยะให้เห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณด้านข้างและด้านบนของถังขยะ จำแนกตามประเภทดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ถังขยะทั่วไป (ขยะเปียก และขยะแห้งทั่วไป) เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถังสวมถุงพลาสติกสีขาวย ใช้สำหรับรองรับเศษอาหาร เศษผักผลไม้ และเศษขยะที่ย่อยสลายได้ และขยะแห้งทั่วไป</li> <li>■ ถังขยะรีไซเคิล เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถังสวมถุงพลาสติกสีเขียว สำหรับรองรับขวดแก้ว ขวดพลาสติก โหละ และกระดาษ</li> <li>■ ถังขยะอันตราย/ขยะพิษ เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถังสวมถุงพลาสติกสีเทา ใช้สำหรับรองรับขยะอันตรายจำพวกหลอดไฟ หลอมคอปาย และสารเคมีทางการแพทย์</li> <li>■ ถังขยะติดเชื้อ เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ชนิดเท้าเหยียบสำหรับเปิด ภายในถังสวมถุงพลาสติกสีแดง ใช้สำหรับรองรับขยะติดเชื้อ</li> </ul>	<p>- ตรวจสอบความเพียงพอในการรองรับขยะของห้องพักขยะรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ จุดตรวจสอบ : อาคารพักขยะ</li> <li>■ คัดับตรวจวัด : ความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะในห้องพักขยะ</li> <li>■ ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ .....



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เลขหมาย 2559 ลงชื่อ .....



(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ให้เข้ามาจัดเก็บขยะทั่วไปของโครงการ โดยสำนักงาน มีศักยภาพ ในการเก็บขนขยะในพื้นที่ สูงสุด ประมาณ 130 ตัน/วัน ปัจจุบันมีปริมาณ ขยะทั้งหมดที่จัดเก็บได้ 120 ตัน/วัน โดยไม่มีการ ตกค้างในพื้นที่ เมื่อพิจารณากับปริมาณขยะทั่วไป ของโครงการปริมาณ 5.66 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็น 1.72 ตัน/วัน (ความหนาแน่นของขยะ 3.3 ลบ.ม./ ตัน) รวมเป็นปริมาณขยะที่ต้องเก็บขน 121.72 ตัน/วัน ซึ่งไม่เกินขีดความสามารถในการเก็บขน ของสำนักงานเขตสะพานสูง</p> <p>- บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด มีปริมาณการ จัดเก็บขยะติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเฉลี่ย 1,043 ตัน/เดือน หรือ 34.88 ตัน/วัน ดังนั้นเมื่อ โครงการเปิดดำเนินการจะมีปริมาณขยะติดเชื้อ ที่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติมอีก 0.28 ลบ.ม./วัน คิด เป็น 0.04 ตัน/วัน (ความหนาแน่นขยะติดเชื้อ 151.02 กก./ลบ.ม.) รวมมีปริมาณขยะติดเชื้อที่ ต้องเก็บขนเฉลี่ย 34.92 ตัน/วัน คาดว่าจะยังไม่ เกินขีดความสามารถในการจัดเก็บขยะติดเชื้อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กล่องพลาสติกสำหรับทิ้งของมีคม สำหรับ เชื้อฉีดยา ไบโอมิด เป็นต้น</li> <li>■ กล่องพลาสติกหรือแกลลอนที่มีฝาปิด สำหรับของมีคมจำพวก ขวดยา หลอดยา เป็นต้น</li> <li>- จัดวางถังขยะขนาด 10-100 ลิตร ในจุดต่างๆ ตามประเภทของขยะที่แหล่งกำเนิด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ ห้องพัก แพทย์และพยาบาล จัดวางถังขยะจุดละ 2 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะแห้ง และถังขยะ รีไซเคิล</li> <li>■ สำนักงาน จัดวางถังขยะจุดละ 3 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะแห้ง ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย</li> <li>■ ห้องครัว/ส่วนเตรียมอาหารของฝ่าย โภชนาการ และห้องอาหาร จัดวางถังขยะ จุดละ 3 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะเปียก ถัง ขยะแห้ง และถังขยะรีไซเคิล</li> <li>■ ห้องปฏิบัติการต่างๆ จัดวางถังขยะจุดละ 3 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะ อันตราย และถังขยะติดเชื้อ</li> </ul> </li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ห้องพักผู้ป่วย จัดวางถังขยะจุดละ 2 ถัง ได้แก่ ถังขยะแห้ง และถังขยะติดเชื้อ</li> <li>■ ห้องพักขยะติดเชื้อประจำชั้น (ชั้น 1, 2, 3, 5 และ 6) ภายในห้องมีการจัดวางถังขยะติดเชื้อ สำหรับรองรับขยะติดเชื้อจากแผนกต่างๆ ในชั้นนั้นๆ</li> <li>- อบรมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แยกและทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะที่จัดไว้</li> <li>- กำหนดให้วิธีการเก็บรวบรวมขยะภายในอาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การเก็บรวบรวมขยะทั่วไป (ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย) ได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บขยะเหล่านี้จากถังขยะในแต่ละชั้น โดยดึงถุงขยะออกจากถัง มัดปากถุงให้มีมัดชิด รวบรวมถุงขยะใส่รถเข็น และเปลี่ยนถุงใบใหม่ใส่แทนที่ และนำเสียงขยะผ่านทางลิฟต์</li> </ul> </li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wiem E*

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*ณธ นธ*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>ไปยังห้องพักขยะรวม ก่อนนำขยะไปพักไว้ที่ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย โดยมีคุณภาพในการจัดเก็บอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้า-เย็น) ตามความเหมาะสมกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น</p> <p>▪ การเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะของโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะติดเชื้อตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อจากถังขยะติดเชื้อในห้องพักขยะติดเชื้อประจำชั้น โดยดึงถุงขยะออกจากถัง มัดปากถุงให้มีดขีด รวบรวมถุงขยะใส่รถเข็นสำหรับขยะติดเชื้อ และเปลี่ยนถุงใบใหม่ใส่แทนที่ และลำเลียงขยะผ่านทางลิฟต์มายังอาคารพักขยะ ก่อนนำขยะติดเชื้อจากรถเข็นไปพักไว้ในห้องพักขยะติดเชื้อที่จัดวางถังรองรับถุงขยะติดเชื้อไว้ภายใน โดยกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนย้ายขยะติดเชื้อมายังห้องพักขยะรวม</p>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด





ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ราชมิ่งมิตร แขวงคำม่าง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- การเก็บขยะในถุงเก็บขยะไม่ควรถูกให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันการฉีกขาด หรือชำรุดของถุง มัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการ การหกรั่วของขยะ - จัดให้มีห้องพักขยะบริเวณชั้นใต้ดินทางด้านทิศ ตะวันตก ค้างรูปที่ 8 แบบขยายห้องพักขยะ โดย แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก พื้นที่ 15.90 ตร.ม. ห้องพักขยะแห้งและขยะ รีไซเคิล พื้นที่ 27.63 ตร.ม. ห้องพักขยะอันตราย พื้นที่ 15.90 ตร.ม. และห้องพักขยะติดเชื้อ พื้นที่ 15.90 ตร.ม. ซึ่งห้องพักขยะรวมนี้สามารถรองรับ ขยะทั่วไปได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และรองรับขยะ ติดเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักขยะ ติดเชื่อเพื่อป้องกันการย่อยสลายของขยะที่จะ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์พาหะนำโรคและเชื้อโรค	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

*Wheem*

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



*Pue MA*

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- กำหนดให้มีการกำจัดขยะดังนี้ ■ ขยะเปียก ขยะแห้งทั่วไป และขยะรีไซเคิล รถเก็บขยะของสำนักงานสิ่งแวดล้อมจะเข้ามาจัดเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน ■ ขยะอันตราย ในส่วนที่เป็นขยะจำพวกแบตเตอรี่ หลอดไฟ และยาหมดอายุ และขยะจำพวกสารเคมีจากห้องปฏิบัติการรถเก็บขยะของสำนักงานสิ่งแวดล้อมจะเข้ามาจัดเก็บขยะเพื่อไปกำจัดทุก 15 วัน ■ ขยะมูลฝอยติดเชื้อ สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดจ้างให้รถเก็บขยะของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้ามาเก็บขยะติดเชื้อจากห้องพักขยะติดเชื้อไปกำจัดทุกวัน ยกเว้นชิ้นเนื้อ/อวัยวะขนาดใหญ่จะเก็บไว้ในตู้เย็นของห้องเก็บศพเพื่อรอนำไปเผาที่วัดต่อไป - จัดให้มีจุดตรวจบริเวณด้านหน้าห้องพักขยะและอำนวยความสะดวกแก่ขยะที่เข้าเก็บขยะได้โดยสะดวก ดังรูปที่ 9 แคนฝั่งเส้นทางและตำแหน่งจุดตรวจเก็บขยะภายในโครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

*Wen E*

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทรวรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Rat RA*

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานกับสำนักสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มีพบว่ามีขยะตกค้างในพื้นที่โครงการเกินกว่า 1-2 วัน</li> <li>- ประสานงานกับสำนักงานเขตสะพานสูงให้เข้ามาจัดเก็บขยะทั่วไป ในกรณีที่รถเก็บขยะของสำนักสิ่งแวดล้อมไม่สามารถเข้ามาจัดเก็บขยะภายในโครงการได้</li> <li>- ประสานงานกับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด หรือบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อที่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานครให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อที่ตกค้างภายในโครงการ</li> <li>- ประสานงานกับบริษัทที่รับกำจัดขยะอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายที่ตกค้างภายในโครงการ</li> <li>- ทำความสะอาดห้องพักขยะและบริเวณที่จอดรถขยะภายหลังการเก็บขนขยะทุกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องพักขยะทุกห้องมีประตูปิดมิดชิดป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยขยะ</li> <li>- จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป</li> <li>- กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดต้องเช็ดถังขยะที่มีอยู่ในห้องผู้ป่วย ห้องตรวจ และห้องอื่นๆ ด้วย Bactyl 1: 100 ทุกวัน ส่วนถังขยะติด เชื้อให้เช็ดด้วย 0.5% Chlorox สำหรับรถขนขยะให้ล้างทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการเก็บขนในแต่ละวันด้วย 0.5% Chlorox</li> <li>- กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดที่ทำหน้าที่ในเก็บรวบรวมขยะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากและจมูก และถุงมือยาง 2 ข้างทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้ง</li> <li>- ให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายแช่ในน้ำยา 0.5% Chlorox ก่อนนำไปซักล้าง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากทำงานเสร็จ</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ออสพิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ออสพิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลลิตา คังโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดเก็บขยะติดเชื้อ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ขยะติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับขยะติดเชื้อ</li> <li>▪ ขยะติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อการเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม</li> <li>▪ ภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องทำลายพร้อมกับการกำจัดขยะติดเชื้อนั้น</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการจัดการขยะติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดขยะติดเชื้อ พ.ศ. 2545 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จุดตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่บริการทางการแพทย์</li> <li>- ห้องพักขยะติดเชื้อ</li> </ul> </li> <li>▪ คำนึงตรวจวัด : <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลักษณะของภาชนะรองรับขยะติดเชื้อแต่ละประเภท</li> <li>- วิธีการจัดเก็บขยะติดเชื้อลงสู่ภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ</li> <li>- วิธีการเคลื่อนย้ายภาชนะรองรับขยะติดเชื้อจากส่วนบริการทางการแพทย์มายังห้องพักขยะติดเชื้อ</li> <li>- ลักษณะของห้องพักขยะติดเชื้อ</li> </ul> </li> <li>▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> </li> </ul>


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบล้างแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล้างแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบล้างแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบล้างแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบล้างแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า "ขยะติดเชื้อ" อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องมีข้อความว่า "ห้ามนำกลับมาใช้อีก" และ"ห้ามเปิด"</li> <li>▪ ระบุชื่อ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ไว้ที่ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ และใบกรณีที่มีภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อมันใช้สำหรับเก็บขยะติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกำจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดขยะติดเชื้อมัน ให้ระบุวันที่ที่เกิดขยะติดเชื้อมันไว้ที่ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อด้วย</li> <li>▪ ถุงบรรจุขยะติดเชื้อต้องมีความหนาน้ำ ความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถกันน้ำได้และสีต้องเด่นชัด</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....




(นายวิกรม จินทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ติดป้ายเตือน " ชยะติดเขื่อนอันตราย" ที่ถังขยะติดเขื่อน</li> <li>▪ รถเข็นที่ใช้เพื่อการขนส่งรวบรวมขยะติดเขื่อน ต้องไม่เป็นสนิม ไม่ซึม รั่ว และทำความสะอาดง่ายมีรูระบายน้ำที่สามารถถอดได้</li> <li>▪ ถังรองรับขยะติดเขื่อนให้ใช้ได้หลายครั้ง แต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ</li> <li>▪ การเก็บขยะติดเขื่อน ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ต้องเก็บขยะติดเขื่อนตรงแหล่งเกิดขยะติดเขื่อนนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเขื่อน โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่นและในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเขื่อนได้โดยทันทีที่เกิดขยะติดเขื่อน จะต้องเก็บขยะติดเขื่อนนั้นลงในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเขื่อนโดยเร็วที่สุด</li> <li>2) ต้องบรรจุขยะติดเขื่อนไม่เกิน 3/4 ส่วนของ ความจุของภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเขื่อนแล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกิน 2/3 ส่วนของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเขื่อนแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น</li> </ol> </li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



.....  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแห่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3) กรณีการเก็บขยะติดเชื้อภายในห้องปฏิบัติการ เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่ เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชือนั้นออกไป ทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้อง สำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้รับขยะติดเชื้อ แล้ว เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บในที่ทิ้งรวม ขยะติดเชื้อแต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การเก็บขยะติดเชื้อต้องจัดให้มีที่ทิ้งรวมขยะ                          ติดเชื้อที่เป็นห้องสำหรับใช้เก็บกับภาชนะ                          บรรจุขยะติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกำจัด                          เฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะ                          ดังต่อไปนี้                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในพื้นที่                              สะดวกต่อการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด</li> <li>2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกับภาชนะ                              บรรจุขยะติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน</li> <li>3) พื้นและผนังเรียบ ทำความสะอาดง่าย</li> <li>4) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับ                              ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น</li> </ol> </li> </ul>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ *Hew*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 2559 ลงชื่อ *K.S.M*

(นางสาวลดาภรณ์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด






ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูวาง พอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจ หรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่ จะเข้าไปได้</p> <p>7) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถ เห็นได้ชัดเจนว่า "ที่พักรวมขยะติดเชื้อ" ไว้ที่ หน้าห้องหรือหน้าอาคาร</p> <p>8) มีลานสำหรับล้างรถขึ้นอยู่กับที่พักรวม ขยะติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อ รวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย</p> <p>9) ในกรณีที่เกิดกับภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อไว้ เกิน 7 วัน ที่พักรวมขยะติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อไปเก็บ กักในที่พักรวมขยะติดเชื้อเพื่อรอการขนไป กำจัดต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....




(นายวิกรม จันทรวรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....



(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับขยะ ติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการ ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะติดเชื้อตาม หลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา นุเบกษา 2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้า กันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้น ยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้า ในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วน หนึ่งไปสัมผัสกับขยะติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจ สัมผัสขยะติดเชื้อโดยทันที 3) ต้องกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่ กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....




(นายวิกรม จันทรรวัตกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่างดำเป็นการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 18 เว้นแต่ขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้</p> <p>5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างทางการเคลื่อนย้ายไปที่ที่กรมขยะติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก</p> <p>6) ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ</p> <p>7) กรณีที่มีขยะติดเชื้อตกลงหล่นหรือภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อแตกระหว่างห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้จับด้วยกระดาษแล้วเก็บขยะติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อใหม่ แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ</p>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

*W. K.*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



หมายเลข 2559 ลงชื่อ .....

*PNB OH*

หมายเลข 2559 ลงชื่อ .....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>8) ต้องทำความเข้าใจและทำความเข้าใจในกิจกรรมและห้คำแนะนำระยะสั้นและระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระยะสั้นและระยะยาว</li> </ul> <p>1) รถเข็นเพื่อการขนส่งผู้ป่วยระยะสั้นและระยะยาว</p> <p>2) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแบคทีเรียสะสม</p> <p>3) มีพื้นและผนังที่ทำความสะอาดง่าย</p> <p>4) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า "รถเข็นขยะติดเชื้อ ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น"</p>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)


*Hen*

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*ด.ศ.ม.*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การใช้ไฟฟ้า และอนุรักษ์พลังงาน</p>	<p>- ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการ 1,944 KVA ซึ่งได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง โดยการไฟฟ้านครหลวงมีหน้าที่ในการจัดการบริการด้านการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากับโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>- โครงการซึ่งเป็นโรงพยาบาล ที่มีพื้นที่อาคาร 20,521 ตร.ม. เข้าข่ายที่ต้องออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกำหนด</p>	<p>5) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บขยะติดเชื้ที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่ขยะติดเชื้ตกหล่น ตลอดเวลาที่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชื้</p> <p>จัดให้มีมาตรการสำหรับการอนุรักษ์พลังงานดังนี้</p> <p>1) มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบอาคารให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของ อาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร มีค่า 27.21 วัตต์/ตร.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ ที่มีค่า 30 วัตต์/ตร.ม. สำหรับสถานพยาบาล</li> </ul> </li> </ul>	<p>- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ความถี่ ทุก 6 เดือน</li> </ul>


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 


(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รวมคำแห่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเภทหรือขนาดของ อาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 ซึ่งโครงการได้มีการออกแบบอาคารให้มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และอื่นๆ สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา มีค่า 3.47 วัตต์/ตร.ม. ไม่เกินข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ ที่มีค่า 10 วัตต์/ตร.ม. สำหรับของสถานพยาบาล</li> <li>- เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานภายในอาคาร เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ก้อนน้ำ เป็นต้น</li> <li>- ระบบไฟส่องสว่าง               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ออกแบบติดตั้งชุด Power Monitoring ที่ตู้ MDB สำหรับวัดค่าพลังงานต่างๆ และบันทึกค่าที่อ่านได้ เพื่อสะดวกในการอ่านและบันทึกค่ารวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต</li> <li>(2) ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และถูกต้องตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้                   <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เลือกใช้ตัวโคมชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบบอลูมิเนียม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งติดตั้งดวงโคมตามพื้นที่ทำงาน</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)

นางเขยน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)




นางเขยน 2559 ลงชื่อ



(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ งามคำแห่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>หรือพื้นที่ใช้งานต่างๆ โดยจัดให้ได้ความสว่างตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิด LED ซึ่งเป็นหลอดรุ่นใหม่ชนิดประหยัดพลังงาน และให้ความสว่างของหลอดสูงสุด</li> <li>▪ เลือกใช้ Ballast ชนิด Low Loss สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์ เพื่อผลในการประหยัดพลังงาน</li> <li>▪ ติดตั้งระบบ Two Wire Remote สำหรับควบคุมการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลาง และไฟฉุกเฉินในบางส่วน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถควบคุมโปรแกรมการใช้ไฟแสงสว่างได้ตามต้องการ</li> <li>(3) จัดวางแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดยไม่ขึ้นแก่กันภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ</li> <li>(4) จัดให้มีการทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และโคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)

*Witana*

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Witana*

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>(5) กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้ แม้จะเป็นช่วงที่ไม่ต้องการใช้ไฟในระยะสั้นๆ</p> <p>- ระบบปรับอากาศ</p> <p>1) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งเป็นชนิดที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด</p> <p>2) ใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส์เทอร์โมสตัท ซึ่งใช้ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ และสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องปรับอากาศให้สวิงได้ไม่เกิน 1-2°C จึงช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสบายให้กับผู้ใช้งาน</p> <p>3) บำรุงรักษา และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคารทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพกลับคืนไปใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่อีกครั้ง คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น</p>	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด








ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายอากาศ และปรับอากาศ	- อาคารโครงการมีพื้นที่ใช้สอยโครงการสูงถึง 20,521 ตร.ม. ภายในอาคารมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ซึ่งถนนและตัวอาคารที่เป็นคอนกรีต จะมีการดูดความร้อนในช่วงเช้าและคายความร้อนในช่วงบ่าย รวมทั้งการระบายอากาศของระบบปรับอากาศ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยรอบพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.21°C ซึ่งต่ำกว่าความแตกต่างของอุณหภูมิรายชั่วโมงของกรุงเทพฯ (2.1°C)	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความร้อนได้เป็นอย่างดี โดยไม้ยืนต้นจะบดบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพื้นหรือผนังของอาคาร ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศสู่ผนังอาคารได้บางส่วน และการคายน้ำของต้นไม้ จะเพิ่มความชุ่มชื้น และลดอุณหภูมิของอากาศอีกด้วย ส่วนไม้พุ่มและไม้คลุมดินจะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากพื้นดินกลับสู่บรรยากาศ ลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร ส่งผลให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารลดน้อยลง ปริมาณความร้อนที่จะระบายออกสู่บรรยากาศภายนอกก็ลดน้อยลงไปด้วย	
3.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- อาคารของโครงการ เข้าข่ายอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งได้จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายดังนี้ 1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544	- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารโครงการ ดังนี้ (1) ระบบน้ำดับเพลิง ▪ ระบบท่อเย็น ใช้ระบบท่อเปียก ติดตั้งจากชั้นใต้ดิน จนถึงชั้นหลังคา จำนวน 2 ท่อ และเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำดับเพลิงที่ชั้นใต้ดิน	1) ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์ดับเพลิง ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิตตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 3) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 - การป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณพื้นที่ โครงการ อยู่ใ้ความรับผิดชอบของสถานี ดับเพลิงบางชัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย ห่าง จากพื้นที่โครงการ 8.5 กม. ซึ่งใช้เวลาในการ เดินทางประมาณ 13-17 นาที โดยมี รถดับเพลิงและรถบริการต่างๆ อาทิ รถฉีดน้ำดับเพลิง รถบรรทุกน้ำรถกู้ภัยใน อาคาร รถบันไดดับเพลิง รถยกกลาก รถบรรทุก	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ตู้สายน้ดับเพลิงของทุกวัน และเชื่อมต่อกับ หัวรับน้ำดับเพลิง (FDC) ภายนอกอาคาร</li> <li>▪ หัวรับน้ำดับเพลิง ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้า อาคาร จำนวน 2 หัว</li> <li>▪ หัวกระจายน้ำดับเพลิง ติดตั้งครอบคลุมทุก พื้นที่ในอาคาร</li> <li>▪ ตู้สายน้ดับเพลิง ติดตั้งในแต่ละชั้น 2-4 ตู้/ชั้น</li> <li>▪ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีการติดตั้งบริเวณ ห้องเครื่องสูบน้ำชั้นใต้ดิน</li> <li>▪ น้ำสำรองดับเพลิง ปริมาณ 135 ลบ.ม. ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน สามารถใช้ในการ ดับเพลิงได้นาน 48 นาที</li> </ul> 2) ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดดับเพลิงแบบ ผงเคมี ABC ติดตั้งในตู้ดับเพลิง และห้องเครื่อง ต่าง ๆ และชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO <sub>2</sub> ) ติดตั้งในส่วนห้องไฟฟ้า และ MDB	2) ตรวจสอบแผงจับความร้อนและควีนบนเครื่อง ตรวจจับให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด ของผู้ผลิต ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> 3) ตรวจสอบสัญญาณไฟฉุกเฉินทุกอันว่าพร้อม อยู่ในสภาพใช้งานรวมทั้งตรวจสอบแบตเตอรี่ ว่ามีประจุไฟฟ้าอยู่เต็ม ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของ ผู้ผลิต


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เครื่องช่วยหายใจ และรถอุปกรณ์พิเศษและ กู้ภัย ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะดับเพลิงใน กรณีที่เกิดเพลิงไหม้กับอาคารโครงการที่เป็น อาคารขนาดใหญ่พิเศษ</p>	<p>3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แผงควบคุมหลัก (FACP) ติดตั้งอยู่บริเวณ ห้องงานระบบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร</li> <li>▪ โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งอย่างน้อย 1 ชุดในทุกชั้นของอาคาร</li> <li>▪ ชุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งบริเวณ ทางเดิน และบันได ในทุกชั้นของอาคาร</li> <li>▪ อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งคู่กับชุดกดแจ้งเหตุ</li> <li>▪ เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ ทุกชั้นของอาคาร ภายในห้องบริการทาง การแพทย์ และในท่อระบายอากาศ</li> <li>▪ เครื่องตรวจจับความร้อน มีการติดตั้งไว้ ทุกชั้นของอาคาร</li> </ul> <p>4) ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดตั้งบริเวณทางเดิน ทุกชั้น และหน้าบันไดหนีไฟ</p> <p>5) ป้ายบอกชั้น ติดตั้งบริเวณประตูเข้า-ออก โถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ</p>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		6) บันไดหนีไฟ เป็นบันไดหนีไฟภายใน อาคารที่ติดตั้งในชั้นบนสุดถึงชั้นล่าง 3 บันได ลำเลียงหรืออพยพคนทั้งหมดในอาคารออกสู่ ภายนอกอาคารได้ภายในเวลา 7 นาที 7) ไฟฉุกเฉิน ชนิดชนิดใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่ขนาด 12 V สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง กรณีไฟดับเครื่องจะทำงานติดตั้งในห้อง เครื่อง ห้องปั๊ม ลิฟต์ดับเพลิง พื้นที่จอดรถ และ บริเวณบันไดหนีไฟทุกชั้น 8) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอง เป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุด โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองใช้ งานได้ไม่ต่ำกว่า 8 ชม. - จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล จำนวน 2 จุด พื้นที่รวม 743.5 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุด รวมพลต่อจำนวนประชากรของโครงการ 1,589 คน = 0.47 ตร.ม./คน ดังรูปที่ 10 แผนผังจุดรวมพล - จัดให้มีแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ อพยพคนไข้ และการใช้เครื่องมือดับเพลิงเป็นการภายใน ร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่ว่าง สำหรับใช้เป็นที่จอดรถดับเพลิง และอำนวยความสะดวกดับเพลิง</li> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเกิดเพลิงไหม้</li> <li>- เลือกใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารตามแนวทางของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อชะลอการเกิดเปลวเพลิงหรือควัน</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่หนีภัยทางอากาศบริเวณชั้นหลังคาของโครงการขนาดพื้นที่ประมาณ 10 ม. x 10 ม. ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ในชั้นล่างของอาคาร หรือเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ และผู้ที่อยู่บนอาคารไม่สามารถลงสู่พื้นล่างได้ โดยพื้นที่หนีภัยทางอากาศดังกล่าว</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทรวงศ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ติดตั้งสิ่งปลูกสร้างใดๆ บริเวณโดยรอบพื้นที่ หนีภัยทางอากาศ</li> <li>- เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โครงการ พิจารณาประสานงานกับกองการบินตำรวจให้ เข้าทำการสำรวจความปลอดภัยและความ เหมาะสมของพื้นที่หนีภัยทางอากาศของ โครงการ และเพื่อทางกองการบินตำรวจจะได้ เก็บข้อมูลอาคารเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน เส้นทางอพยพผู้ประสบภัยของโครงการ ล่วงหน้า</li> <li>- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับ กองการบินตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่มี มีความจำเป็นต้องการอพยพคนทางอากาศ</li> <li>- รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยพยาบาล และ รถพยาบาลให้เตรียมพร้อมในบริเวณจุดปลอดภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ นำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่อไป</li> <li>- จัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยทางอากาศ ร่วมกับกองการบินตำรวจเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ 




(นายวิกรม จันทรวงศ์ชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การป้องกันแผ่นดินไหว	- การเกิดแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- ออกแบบโครงสร้างอาคารตามกฎหมายกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	- การดำเนินโครงการที่เป็นโรงพยาบาล ก่อให้เกิดผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการจ้างงาน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ และเพิ่มทางเลือกในการรับบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน - จากการค้าเป็นกรรมสิทธิ์รวมของชุมชน พบว่าในปัจจุบันชุมชนมีปัญหาในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด น้ำใช้ไม่เพียงพอ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ การเปิดดำเนินการเป็นโครงการที่เป็นโรงพยาบาล	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านปริมาณชุมชนสูง การระบายน้ำ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด - โครงการต้องควบคุมไม่ให้มีการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านคุณภาพอากาศ เสียง การคมนาคมขนส่ง น้ำใช้ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

.....  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นายวิกรม จันทร์ชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)



.....  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด





ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (1) การบริการด้านสาธารณสุข	พบว่าโรงเรียนทิมทิวศรัสน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ อ่อนไหวยังคงมีความห่วงกังวลในด้านคุณภาพ อากาศ การคมนาคมขนส่ง น้ำใช้ การจัดการ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และการจัดการขยะ มูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน กับเพื่อนบ้านในการให้ข่าวสารโครงการ รับฟัง ปัญหาเพื่อเตรียม และดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเร็ว</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการรับผิดชอบในการ ประสานงานและให้ความร่วมมือ รวมทั้ง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชุมชน</li> <li>- ต้องมีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจาก ภายนอก โดยจัดทำเป็นกล่องข้อคิดเห็น/ข้อ ร้องเรียน พร้อมทั้งมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและ ชื่อผู้ประสานงานโครงการติดตั้งภายใน โครงการในบริเวณที่เห็นชัดเจน</li> </ul>	---
	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะเป็นการเพิ่ม ทางเลือกในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้ ประชาชน ดังนั้นการดำเนินโครงการคาดว่าจะ ก่อให้เกิดผลดีต่อสาธารณสุขของพื้นที่	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซม ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

*Litkem E*

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซม ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



*Rat M*

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบต่อสุขภาพ	<p>กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน และผู้ที่อยู่ในโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความรำคาญและรบกวนชุมชนข้างเคียง ผู้ใช้บริการและพนักงานเจ้าหน้าที่ รพ. จากเสียงดังของยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ</li> <li>- โรคระบบทางเดินหายใจต่อผู้ใช้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งเกิดจากมลพิษที่ปล่อยออกจากยานพาหนะภายในโครงการ</li> <li>- กลิ่นรบกวน และโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง ท้องเสีย บิด เป็นต้น ทั้งต่อชุมชน ผู้ใช้บริการและพนักงานเจ้าหน้าที่ รพ. อันเนื่องมาจากขยะมูลฝอยที่มีการจัดเก็บและนำไปกำจัดล่าช้า ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค</li> <li>- การระบาดของโรคติดเชื้อจากการขยะติดเชื้อ อันเนื่องมาจากการจัดเก็บขยะอันตราย ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสาธารณสุข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด</li> <li>- การจัดเก็บขยะติดเชื้อ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545</li> </ul>	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

นายวิชาญ จันทร์ชัยกุล  
(นายวิชาญ จันทร์ชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



นางสาว น.น.น.  
(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด


เมษายน 2559 ลงชื่อ




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลิ่นรบกวนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนจากคลองลอยในขั้นตอนการเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- อุบัติเหตุต่อผู้มาใช้บริการและพนักงานภายในโครงการจากการเกิดเพลิงไหม้ภายในโครงการ</li> <li>- อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง หรือความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อผู้มาใช้บริการและพนักงานของโรงพยาบาลจากมิงอาชีพที่แสงตัวเข้ามาในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่โถงทางเดิน เช่น โถงต้อนรับ ทางเข้า-ออกอาคาร โถงทางเดิน และพื้นที่จอดรถ ครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และภายในอาคาร เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของโครงการ 24 ชม.</li> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้การได้ตลอดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ---</li> <li>- ---</li> <li>- ---</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ  (นายภิกรม จันทรรักษ์กุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ  (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีโรนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- อุบัติเหตุต่อผู้ที่สัญจรภายในโรงพยาบาลและบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโรงพยาบาล	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด	—
4.4 ความปลอดภัย	- เมื่ออาคารโครงการเปิดดำเนินการ จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีมีจลาจลเข้าแฝงตัวอยู่	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงต้อนรับ ทางเข้า-ออกอาคาร โถงทางเดิน และพื้นที่จอดรถ ครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และภายในอาคาร เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของโครงการ 24 ชม. - ตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้การได้ดีตลอดเวลา	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ Wheem E

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ กมล ฐ

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ราชม่าแห่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 ที่ดินวิทยา</p> <p>(1) สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของอาคาร</p> <p>(2) การบดบังแสงและทิศทางลม</p>	<p>- การพัฒนาโครงการจะทำให้สภาพพื้นที่โครงการก่อนการพัฒนาพื้นที่บดบัง มาเป็นอาคาร คลส. สูง 6 ชั้น โดยอาคารโครงการจะสูงกว่าอาคารข้างเคียงที่เป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพมีที่ 1 ชั้น อีกทั้งแนวถนนรามาฯ แยกตัดจากพื้นที่โครงการออกไป นับ ปัจจุบันมีบันพอกอาศัย และอาคารพักอาศัยสูง 1-3 ชั้น และพื้นที่ว่าง ดังนั้นอาคารของโครงการจึงมีความสูงโดดเด่นกว่าอาคารโดยรอบ</p> <p>- อาคารของโครงการเป็นอาคารสูง 6 ชั้น ซึ่งงานของอาคารโครงการจะทับกับร้านนวดเพื่อสุขภาพมีที่ 1 ชั้น ทางด้านทิศตะวันตก ในช่วงเช้าของทุกฤดูกาล ส่วนในช่วงบ่าย งานของอาคารจะทอดไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ว่าง</p> <p>- อาคารที่จะได้รับผลกระทบด้านกรบดบังทิศทางลมจากโครงการ ได้แก่ ร้านนวดเพื่อสุขภาพมีที่ 1 ชั้น ทางด้านทิศตะวันตก แต่โครงการมีระยะโดยรอบอาคาร 7-129 ม. ทำให้พื้นที่เปิดโล่งสามารถรับลมพัดผ่าน และมีอากาศหมุนเวียนได้อย่างสะดวก การบดบังทิศทางลมจึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ</p>	<p>- ออกแบบสีผนังอาคารเป็นสีเทา-ฟ้า และขาว เพื่อให้ไม่เกิดความขัดแย้งทางสายตา</p> <p>- จัดให้มีการปลูกต้นไม้กว้าง 6 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือที่ติดกับคลองแสนแสบ</p> <p>- ตกแต่งสภาพภูมิสถาปัตย์ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นและไม่คลุมทั้งระดับพื้นดินและบนอาคารโครงการ เพื่อให้มีความร่มรื่น</p> <p>- เว้นระยะห่างระหว่างอาคารของโครงการกับอาคารข้างเคียง 7-129 ม. ซึ่งมีช่องว่างที่ลมสามารถพัดผ่านได้เข้าสู่อาคารข้างเคียง</p> <p>- โนกรีฟี่ที่สูงมีโอกาสเกิดความเสียหายจากการบดบังแสงและทิศทางลมของโครงการโครงการจึงได้พิจารณาขอความเสียหายร่วมกับผู้เสียหายตามสภาพความเป็นจริง กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน</p>	<p>---</p>

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน โฮสพิทอล จำกัด (มหาชน)  
 เมษายน 2559 ลงชื่อ *Heum*



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน โฮสพิทอล จำกัด (มหาชน)

หมายเลข 2559 ลงชื่อ *Not AA*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(3) พื้นที่สีเขียว	- อาคารและถนน คสล. และลานคอนกรีตทำให้เกิดความรู้สึกไม่ร่มรื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นพื้นที่ที่ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนได้ รวมพื้นที่สีเขียว 3,079 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 2,659 ตร.ม. ที่มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 2,066 ตร.ม. ดังรูปที่ 11-13 แผนผังพื้นที่สีเขียว แผนผังแสดงการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม-คลุมดิน บริเวณชั้น 1 และพื้นที่สีเขียวบนอาคาร (ชั้น 4) 420 ตร.ม. ดังรูปที่ 14-15 แผนผังแสดงการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม-คลุมดินบริเวณชั้น 4 คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 6.30 ตร.ม./คน</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวยังยืนพื้นที่ 2,659 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 202 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร</li> <li>- บำรุงรักษา ดูแลและตัดแต่งต้นไม้ ให้ออกงามและสวยงามอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ดินไม้ตายให้ปลูกทดแทน</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เซน ซอสปีทอล จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการต่อ (1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ซอสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศ ตะวันตก (ดังรูปที่ 16 แผนผัง จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความ ลั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้าง)	- TSP, PM-10	- Gravimetric High Volume	- ทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดเป็น ประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
		- NO <sub>2</sub>	- Chemiluminescence	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	
		- SO <sub>2</sub>	- Palarosaniline และ UV- Fluorescence		
	- โรงเรียนหินกรพิทยานุสรณ์ (พื้นที่อ่อนไหว)	- TSP, PM-10	- Gravimetric High Volume	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
		- NO <sub>2</sub>	- Chemiluminescence		
		- SO <sub>2</sub>	- Palarosaniline และ UV-Fluorescence		
	- CO และ HC	- Non-Dispersive Infrared Detection			

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wern E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Prat A.H*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	- ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก	- $L_{eq}$ 24 ชม., $L_{90}$ และ $L_{max}$ และระดับเสียงรบกวน	- มาตรฐานเสียง	- ทุกวันที่ทำการเจาะ/กตเสาะเข็มในชั้นตอมก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
3. ความสั่นสะเทือน	- ร้านวัดเพื่อสุขภาพหมัทธิด้านทิศตะวันตก	- ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity ; PPV)	- มาตรฐานความสั่นสะเทือน	- ทุกวันที่ทำการเจาะ/กตเสาะเข็มในชั้นตอมก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
4. การใช้น้ำ	- ท่อน้ำประปา/ก๊อกน้ำ	- การรั่วซึม/การชำรุดของท่อ/ก๊อกน้ำ	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
5. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- บ่อพักน้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- pH - BOD - SS	- PH Meter - Azide Modification method - Glass Fiber Filter Disc method	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ Uem E



(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

107/141



เมษายน 2559 ลงชื่อ ด.น. น.น.

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		- TDS - Settleable Solid - Oil & Grease - TKN - Sulfide	- Evaporation method - Imhoff cone method - Partition-gravimetric method - Kjeldahl method - Titration method		
6. การระบอบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- บ่อตกตะกอนและคูระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง - คูระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามคำแหง	- ปริมาณตะกอน/เศษวัสดุก่อสร้าง	- ตรวจสอบการสะสมตะกอนดิน/เศษวัสดุก่อสร้าง/เศษขยะ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
7. การจัดการขยะมูลฝอย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ความเพียงพอของถังขยะ	- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
8. การคมนาคมขนส่ง - ช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบการเข้า-ออกของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
- การจอดรถบนถนนสาธารณะ	- ถนนรามคำแหง	- การจอดรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการบนถนนสาธารณะ	- ตรวจสอบการจอดรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการบนถนนสาธารณะ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wen E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*คนา อภ*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. เศรษฐกิจและสังคม	- โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ	- จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน, กล้องรับข้อความเห็น/ข้อร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ข้อมูลผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ประสานงานโครงการ บริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้าง - จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาโครงการ - ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนรับเรื่องร้องทุกข์	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
10. อากาศและเสียง และกลิ่น	- พื้นที่โครงการ	- การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้าง	- จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการก่อสร้าง ในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ: โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการต่อ (1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ (2) กองควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร โดยให้ดำเนินการจัดตั้ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน มกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	- ระบบท่อน้ำประปา และ ก๊อกน้ำ	- การรั่วซึมหรือแตกของท่อหรือ ก๊อกน้ำ	- ตรวจสอบการชำรุดของเส้น ท่อและก๊อกน้ำใช้	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
2. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- บ่อตรวจสภาพน้ำ (ตั้งรูปที่ 17 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ช่วงดำเนินการ)	- pH	- PH Meter	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
		- BOD	- Azide Modification method		
		- SS	- Glass Fiber Filter Disc method		
		- TDS	- Evaporation method		
		- Settleable Solid	- Imhoff cone method		
		- Oil & Grease	- Partition-gravimetric method		
		- TKN	- Kjeldahl method		
		- Sulfide	- Titration method		
	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- สถิติและข้อมูลผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกสถิติและข้อมูลผลการ ทำงาน ของระบบบำบัด น้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1	- ทุกวัน และจัดเก็บสถิติและ ข้อมูลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็น ระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ม ีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wen C*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*W.A. A.H.*

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		- รายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	- จัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ สำนักงานเขตสะพานสูงภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของสำนัก งานเขตสะพานสูง หรือส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประกาศกำหนด	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
3. การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำ	- ปริมาณตะกอนในท่อระบาย น้ำและปอดักขยะ	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อ ระบายน้ำและปอดัก	- ทุก 3 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
	- เครื่องสูบน้ำในบ่อสูบน้ำ	- ประสิทธิภาพ/การชำรุดของ เครื่องสูบน้ำ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ เครื่องสูบน้ำ	- ทุก 6 เดือน โดยเฉพาะก่อนเข้า ฤดูฝน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wan C*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*น.ส. 24*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบล้างผลกำไรโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการขยะมูลฝอย 1) ความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะ และห้องพักขยะรวม	- พื้นที่โครงการ	- ความเพียงพอและสภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างและการกำจัดของถังขยะ	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
	- ห้องพักขยะรวม	- ความเพียงพอในการรองรับขยะของห้องพักขยะรวม	- ตรวจสอบความเพียงพอในการรองรับขยะไม่น้อยกว่า 3 วัน สำหรับห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้งและขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย และไม่น้อยกว่า 2 วัน สำหรับขยะติดเชื้อ	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
2) การจัดการขยะติดเชื้อ	- ภายในพื้นที่บริการทางการแพทย์	- ลักษณะของภาชนะรองรับขยะติดเชื้อแต่ละประเภท	- ให้เก็บบรรจุขยะติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ ดังนี้ (1) ขยะติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wan C*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*พ.ศ. ๒๕*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			<p>พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการ รั่วไหลของของเหลว ภายในได้ และสามารถ เคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับขยะ ติดเชื้อ</p> <p>(2) ขยะติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บ บรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุ ขยะติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำ จากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่ ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการ รับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม</p> <p>ภาชนะสำหรับบรรจุขยะติด เชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดำที่มี ขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า</p>		

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wem E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*กมล อ.อ.*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			"ขยะติดเชื้อ" อยู่ภายใต้รูปหิว กะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือ สัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา และต้องมี ข้อความว่า "ห้ามนำกลับมาใช้ อีก" และ "ห้ามเปิด" ในกรณีที่โรงพยาบาลมิได้ ดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยตนเอง โรงพยาบาลจะต้อง ระบุชื่อของคนไว้ที่ภาชนะ บรรจุขยะติดเชื้อ และในกรณี ที่ภาชนะสำหรับบรรจุขยะติด เชื้อนั้นใช้สำหรับเก็บขยะติด เชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกำจัด เกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิด ขยะติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่ เกิดขยะติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อด้วย		

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ออสพิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด







ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			(3) กรณีการเก็บขยะติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาลหรือ ภายในห้องปฏิบัติการเชื้อ อันตรายที่มีปริมาณมาก หาก ยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุ ขยะติดเชื่อนั้นออกไปทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่ง ของห้องสำหรับเป็นที่รวม ภาชนะที่ได้บรรจุขยะติดเชื้อ แล้วเพื่อรอเคลื่อนย้ายไปเก็บ กักในที่ห้กรวมขยะติดเชื้อ แต่ ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน  (4) จัดให้มีที่ห้กรวมขยะติด เชื้อเพื่อรอการขนไปกำจัด และต้องทำความสะอาดและ ฆ่าเชื้อโรคในที่ห้กรวมขยะติด เชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง		

เมษายน 2559 ลงชื่อ Wim E

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ ANA NA

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด




116/141

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	- วิธีการเคลื่อนย้ายภาชนะ รองรับขยะติดเชื้อจากส่วน บริการทางการแพทย์มายัง ห้องพักขยะติดเชื้อ	- การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุ ขยะติดเชื้อไปเก็บในที่พัก รวมขยะติดเชื้อเพื่อรอการขน ไปกำจัด ต้องดำเนินการให้ถูก สุขลักษณะ ดังนี้ (1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมี ความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการ ฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับการแพร่เชื้อหรือ อันตรายที่อาจเกิดจากขยะติด เชื้อ ตามหลักสูตรและ ระยะเวลาที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าปิดยาง	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวลลิตารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			ห้มแข็ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในกรปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับขยะติดเชื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสขยะติดเชื่อโดยทันที (3) ต้องกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น (4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้าย ภาชนะบรรจุขยะติดเชื่อ เว้นแต่ขยะติดเชื่อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย (5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระยะห่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมขยะติดเชื่อ ห้ามแะหรือหยุดพัก		

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 SA SA  
 (นางสาวลลิตารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			(6) ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะ สำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ (7) กรณีที่มีขยะติดเชื้อตก หล่นหรือภาชนะบรรจุขยะติด เชื้อแตกระหว่างทาง ห้าม หยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีม คีบหรือหยิบด้วยถุงมือยาง หนา หากเป็นของเหลวใช้จับ กระดาษ แล้วเก็บขยะติดเชื้อ หรือกระดาษนั้นในภาชนะ สำหรับบรรจุขยะติดเชื้อใบใหม่ แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ด ถูตามปกติ (8) ต้องทำความสะอาดและ ฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานอย่างน้อยวัน ละครั้ง และห้ามนำรถเข็น ขยะติดเชื้อไปใช้ในกิจการอื่น		

เมษายน 2559 ลงชื่อ 



(นายวิกรม จันทรวรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เซม ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ 




(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด


ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		- ลักษณะของรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อมายังห้องพักขยะติดเชื้อ	- รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายขยะบรรจุขยะติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและสีธง ดังนี้ (1) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีมุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้ (2) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป (3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า "รถเข็นขยะติดเชื้อห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น"	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2559 ลงชื่อ .....  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 2559 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ रामคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			(4) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บขยะติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่ขยะติดเชื้อตกหล่นตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ		
	- ห้องพักขยะติดเชื้อ	- ลักษณะของห้องพักขยะติดเชื้อ	- จัดให้มีที่พักรวมขยะติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด (2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน (3) พื้นและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Man E*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*MA MA*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด





ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			(4) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้ง เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย (5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น (6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควร ตามขนาดของห้อง หรือ อาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจ หรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ (7) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจน ว่า "ที่ที่รวมขยะติดเชื้อ" ไว้ที่หน้าห้องหรือน้ำอาคาร (8) มีสถานสำหรับล้างรถเข็น อยู่ใกล้ที่ที่รวมขยะติดเชื้อ และสถานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย		

เมษายน 2559 ลงชื่อ  (นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ  (นางสาวศรรัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การคมนาคมขนส่ง	- พื้นที่โครงการ	- จำนวนที่จอดรถยนต์ และ ชนิด ตำแหน่งที่ตั้งป้าย สัญลักษณ์จราจร และ สัญลักษณ์เตือนต่างๆ	(9) ในกรณีที่เกิดภาวะจราจรติดขัดเกิน 7 วัน ที่พิจารณาขยับขีดเคี้ยวต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านี้ได้ - ตรวจสอบการจัดใหม่ทีจอดรถภายในโครงการ 200 คัน และการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร และสัญญาณเตือนต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบ	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
6. การใช้ไฟฟ้า และอนุรักษ์พลังงาน	- ระบบไฟฟ้า	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า	- ทุก 6 เดือน	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
7. การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ	- อุปกรณ์ดับเพลิง	- ความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งาน ที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Wan C*

(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....

*Rita NA*

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด






ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องตรวจจับความร้อนและเครื่องตรวจจับควัน</li> <li>- สัญญาณไฟฉุกเฉิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความพร้อมและประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับความร้อนและเครื่องตรวจจับควัน</li> <li>- ความพร้อมของสัญญาณไฟฉุกเฉิน และแบตเตอรี่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับควัน</li> <li>- ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟฉุกเฉิน และแบตเตอรี่พร้อมใช้งานตลอดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 6 เดือน</li> <li>- ทุก 6 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
8. เศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยรอบพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน, กล้องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ</li> <li>- ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามโครงการ</li> <li>- แผนรับเรื่องร้องทุกข์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 1 เดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)</li> </ul>


หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการต่อ (1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด





รูปที่ 1 : แผนผังการใช้พื้นที่ในช่วงก่อสร้าง

หมายเลข 2559 ลงชื่อ *L.L.C*  
 (นายวิกรม จันทวีชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)




หมายเลข 2559 ลงชื่อ *SM CH*  
 (นางสาวดารินทร์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีเอนโรบแมนท์ จำกัด









แผนผังจราจรภายในโครงการ (ส่วนที่ 1)

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	สัญลักษณ์ บำรุงรักษาถนน		สัญลักษณ์ หนึ่งเลนจราจร
	สัญลักษณ์ ห้ามจอดรถ		สัญลักษณ์ ห้ามเลี้ยวกลับ
	สัญลักษณ์ ห้ามเลี้ยวซ้าย		สัญลักษณ์ ทางสำหรับคนพิการ
	สัญลักษณ์ ห้ามเลี้ยวขวา		สัญลักษณ์ ห้ามเข้า
	สัญลักษณ์ ห้ามยานพาหนะ		สัญลักษณ์ ความเร็ว 50

รูปที่ 4 : แผนผังระบบจราจรภายในโครงการ (ส่วนที่ 1)

นายสมชาย ใจดี  
 (นางสาวศรียา ใจดี)  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีพาวเวอร์ จำกัด

นายสมชาย ใจดี  
 (นายวิกรม จันทร์วีระชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เชน ฮอสติเทล จำกัด (มหาชน)





บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด

REVISION	
NO.	DATE

บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด


บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด



สัญญาฉบับนี้  
 - ท่อน้ำประปา  
 - ท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง  
 - ท่อระบายน้ำฝน  
 - ท่อน้ำดื่มจากห้องพักและ  
 - ท่อมีเทน และแก๊สโรดด

รูปที่ 6 : แผนผังระบบสุขาภิบาล (ส่วนที่ 1)

นางชาน 2559 ลงชื่อ.....  
 (นางสาวคณิดา คองโพธิ์รอด)  
 ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอบบิ้นท์ จำกัด








นางชาน 2559 ลงชื่อ.....  
 (นายวิกรม จันทร์รัชชัญญ์)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซม ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)








<p>บริษัท ไทยเอ็นวีดีอี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ENVIRO DESIGN BUILD (E+D+B) COMPANY LIMITED</p> <p>11/11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000</p>	REVISION
	<p>รายละเอียดของงาน</p> <p>รายละเอียดของงาน</p> <p>รายละเอียดของงาน</p>
<p>สถาปนิก</p> <p>วิศวกร</p>	<p>บริษัท ไทยเอ็นวีดีอี จำกัด (มหาชน)</p> <p>สถาปนิก</p> <p>วิศวกร</p>
<p>ENTECH</p> <p>บริษัท ไทยเอ็นวีดีอี จำกัด (มหาชน)</p> <p>11/11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000</p>	<p>สถาปนิก</p> <p>วิศวกร</p>
<p>สถาปนิก</p> <p>วิศวกร</p>	<p>สถาปนิก</p> <p>วิศวกร</p>




รูปที่ 8 : แบบขยายห้องพักขยะ

เลขที่ 2559 ต่อ... *Lubee*  
 (นายภิกรม จันทร์รัมย์กุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เชน ฮอสติล จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 2559 ต่อ... *Pat (M)*  
 (นางสาวศศิธรณ์ คงโพธิ์อด)  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอี จำกัด



บริษัท ไอทีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) IT E Engineering & Architecture Co., Ltd. 22/1 หมู่ 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลำลูกกา ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี		ARCHITECT		ENGINEER		SYSTEM ENGINEER		REVISION		ชื่อโครงการ โครงการ.....	เลขที่ใบเสนอราคา.....	วันที่.....	วันที่รับเงินงวด.....	วันที่ส่งมอบงาน.....	ชื่อผู้ควบคุมงาน.....	ชื่อผู้รับงาน.....	ชื่อสถานที่.....	ชื่อพื้นที่.....	ชื่อที่ดิน.....	ชื่อถนน.....	ชื่อตำบล.....	ชื่ออำเภอ.....	ชื่อจังหวัด.....	ชื่อประเทศ.....



ผังทางเดินรถยนต์ และตำแหน่งห้องพัก  
NOT TO SCALE



รูปที่ 9 : แผนผังแสดงเส้นทางและตำแหน่งจอดรถเก็บขยะภายในโครงการ

เลขที่ 2559 ลงชื่อ..... (นายภิกรม จันทร์วีระชัยกุล) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท บางกอก เชน ซอส์พิทอลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2559 ลงชื่อ..... (นางสาวดารารัตน์ คงโพธิ์รอด) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยเอ็นวีรโรดมรินทร์ จำกัด



บริษัท เทคโนโลยี อินฟรา แอสเซท จำกัด  
Bang On Road Park Energy Limited  
47/4, Bang On Road Park, Bang On  
Substation, Bangkok 10300 Thailand

REVISION

COMPANY  
Bang On Road Park Energy Limited  
47/4, Bang On Road Park, Bang On  
Substation, Bangkok 10300 Thailand

ARCHITECT  
Mr. Pong  
Mr. Pong

ENGINEER  
Mr. Pong  
Mr. Pong


ENECI  
ENGINEERING TECHNOLOGY  
CONSULTANT CO., LTD.  
114/100, Bang On Road Park, Bang On  
Substation, Bangkok 10300 Thailand

SYSTEM ENGINEER  
Mr. Pong  
Mr. Pong

Mr. Pong  
Mr. Pong

Mr. Pong  
Mr. Pong

Mr. Pong  
Mr. Pong



LEGEND

- = เส้นทางลัดแปลง
- = เส้นทางไฟฟ้า
- [Hatched Box] = จุดแปลง


ตารางพื้นที่รวมทศ. ZONE A		ตารางพื้นที่รวมทศ. ZONE B	
ขนาดเส้น ๑.๕๐ ม. ~ ๐.๕๕ ม. / กว. มี 24 คู่	200 ตร.ม.	ขนาดเส้น ๑.๔๐ ม. ~ ๐.๕๐ ม. / กว. มี 9 คู่	45 ตร.ม.
ขนาดเส้น ๑.๓๐ ม. ~ ๐.๓๐ ม. / กว. มี 25 คู่	75 ตร.ม.	ขนาดเส้น ๑.๓๕ ม. ~ ๐.๔๐ ม. / กว. มี 8 คู่	30 ตร.ม.
-	-	ขนาดเส้น ๑.๓๐ ม. ~ ๐.๓๐ ม. / กว. มี 5 คู่	15 ตร.ม.
รวมพื้นที่รวมทศ.ไม่อยู่ในผังพื้นที่ก่อสร้าง	275 ตร.ม.	รวมพื้นที่รวมทศ.ไม่อยู่ในผังพื้นที่ก่อสร้าง	90 ตร.ม.
พื้นที่รวมทศ. ZONE A ทั้งหมด	455.0 ตร.ม.	พื้นที่รวมทศ. ZONE B ทั้งหมด	325.0 ตร.ม.
พื้นที่รวมทศ. ZONE A	427.5 ตร.ม.	พื้นที่รวมทศ. ZONE B	316.0 ตร.ม.
รวมพื้นที่ทั้งหมดทั้งหมด ZONE A + B = 743.5 ตร.ม.			


ผังเส้นทางทศ.ไฟฟ้า พื้นที่รวมทศ. และ ทางเดินรถดับเพลิง  
SCALE

รูปที่ 10 : แผนผังเส้นทางทศ.ไฟฟ้า พื้นที่รวมทศ.และทางเดินรถดับเพลิง

หมายเลข 2559 ลงชื่อ.....  
นาย อภิกรม จันทร์ระช้อยกุล  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บี.บี.ซี. จำกัด (มหาชน)

หมายเลข 2559 ลงชื่อ.....  
นาย ศาสตราภรณ์ คงโพธิ์รอด  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอมแมนท์ จำกัด





ตารางพื้นที่ปลูกต้นไม้

ชั้นที่	ZONE	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น ประมาณ(ตร.ม.)	พื้นที่ปลูกต้นไม้เล็ก/อื่น ๆ ประมาณ(ตร.ม.)
1	ZONE-A	1,500.0	1,075.0	425.0
	ZONE-B	540.0	475.0	65.0
	ZONE-C	225.0	195.0	30.0
	ZONE-D	220.0	185.0	35.0
	ZONE-E	70.0	55.0	15.0
	ZONE-F	60.0	45.0	15.0
	ZONE-G	22.0	18.0	4.0
	ZONE-H	22.0	18.0	4.0
รวม พท.ปลูกต้นไม้ชั้นที่ 1		2,659.0	2,066.0	593.0
4	ZONE-	420.0	140.0	280.0
รวม พท.ปลูกต้นไม้บนชั้นหลังคา ค.ส.ล.ชั้น 4		420.0	140.0	280.0
รวม พท.ปลูกต้นไม้ทั้งหมด		3,079.0	2,206.0	873.0


ผังแยก ZONE ภูมิทัศน์โครงการ ชั้นที่ 1

NOT TO SCALE

รูปที่ 11 : แผนผังพื้นที่สีเขียว

เลขาน 2559 ลงชื่อ *Han E*  
 (นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอติลทอล จำกัด (มหาชน)

เลขาน 2559 ลงชื่อ *nat Rth*  
 (นางสาวถนารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



บริษัท บางกอก เซน ฮอติลทอล จำกัด (มหาชน)  
 Bangkok Sen Hospital Public Company Limited  
 11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตัดถนนวิภาวดีรังสิต กม. 13  
 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10150

REVISION

โครงการ  
 HOSPITAL RENOVATION PROJECT  
 -อาคารโรงพยาบาล บางกอก เซน ฮอติลทอล - ชั้น 1  
 -อาคาร 1 ชั้น 1  
 -อาคาร 2 ชั้น 1  
 -อาคาร 3 ชั้น 1

สถาปนิก  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอติลทอล จำกัด  
 แผนกช่างสถาปัตย์

**RJP**  
 Consultant  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอติลทอล จำกัด  
 11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตัดถนนวิภาวดีรังสิต กม. 13  
 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10150

ARCHITECT  
 สถาปนิกโครงการ  
 นาย วิกรม จันทร์วรชัยกุล  
 11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตัดถนนวิภาวดีรังสิต กม. 13  
 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10150

ENGINEER  
 วิศวกรโครงการ  
 นางสาว ถนารัตน์ คงโพธิ์รอด  
 11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตัดถนนวิภาวดีรังสิต กม. 13  
 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10150


**ENTECH**  
 ENGINEERING TECHNOLOGY  
 CONSULTANT CO.,LTD.  
 11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตัดถนนวิภาวดีรังสิต กม. 13  
 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10150

SYSTEM ENGINEER  
 วิศวกรระบบ  
 นาย วิกรม จันทร์วรชัยกุล  
 11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตัดถนนวิภาวดีรังสิต กม. 13  
 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้เขียน  
 นาย วิกรม จันทร์วรชัยกุล  
 11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตัดถนนวิภาวดีรังสิต กม. 13  
 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ตรวจสอบ  
 นางสาว ถนารัตน์ คงโพธิ์รอด  
 11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตัดถนนวิภาวดีรังสิต กม. 13  
 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10150

ผังแยก ZONE  
 ภูมิทัศน์โครงการ  
 ชั้นที่ 1  
 ขนาดหน้ากระดาษ 100 ซม. x 100 ซม.  
 วันที่ : 30 ตุลาคม 2558  
 หมายเลขแบบ LA-01 จำนวนแบบรวม



ตารางพื้นที่ปลูกต้นไม้

ชั้นที่	ZONE	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ยั่งยืน ปริมาณ(ตร.ม.)
	☒ ZONE-A	1,500.0	1,075.0
	☒ ZONE-B	540.0	475.0
	☒ ZONE-C	225.0	195.0
	□ ZONE-D	220.0	185.0
	☒ ZONE-E	70.0	55.0
	☒ ZONE-F	60.0	45.0
	□ ZONE-G	22.0	18.0
	☒ ZONE-H	22.0	18.0
รวม พท.ปลูกต้นไม้ชั้นที่ 1		2,659.0	2,066.0
4	☒ ZONE-I	420.0	140.0
รวม พท.ปลูกต้นไม้บนชั้นหลังคา ค.ส.ล.ชั้น 4		420.0	140.0
รวม พท.ปลูกต้นไม้ทั้งหมด		3,079.0	2,206.0

.. ตารางพันธุ์ไม้ยั่งยืน

ลำดับ	รูปต้นไม้	ลักษณะ		ชื่อ	ลักษณะ ขนาด และถิ่นที่เติบโต สำหรับปลูกต้นยืนต้นได้ออกไซด์	ลำดับ	รูปต้นไม้	ลักษณะ		ชื่อ	ลักษณะ ขนาด และถิ่นที่เติบโต สำหรับปลูกต้นยืนต้นได้ออกไซด์
		แบบ	รูปร่าง					แปลง	รูปร่าง		
1		ต้นเตี้ย	ต้นกลม	ต้นเตี้ย	ไม้ยืนต้น สูง 3-30' ขนาดสูง 400 ม. ลักษณะ ทรงกลม ทรงสูง 4.00 ม. ใต้น้ำได้ในปริมาณ 5-8 ตร.ม.	4		ต้นเตี้ย	ต้นกลม	ต้นเตี้ย	ไม้ยืนต้น สูง 150-200 ม. ความสูง 300-400 ม. ลักษณะ ทรงกลม หรือ ทรงรี กว้าง 2-3 ม. ใต้น้ำได้ในปริมาณ 9-9 ตร.ม.
2		ต้นเตี้ย	ต้นกลม	ต้นเตี้ย (ใบยาว)	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใต้น้ำสูง 3.00-3.50 ม. ความสูง 3.50-4.50 ม. ลักษณะ ทรงกลม ทรงรี กว้าง 3.00-5.00 ม. ใต้น้ำได้ในปริมาณ 20-25 ตร.ม.	5		ต้นเตี้ย	ต้นกลม	ต้นเตี้ย (พุ่มทึบ)	ไม้ยืนต้นในน้ำ ใต้น้ำสูง 3.00-5.00 ม. ความสูง 5.00-7.00 ม. ลักษณะ ทรงกลม ทรงรี กว้าง 3.00-5.00 ม. ใต้น้ำได้ในปริมาณ 9-12 ตร.ม.
3		ต้นเตี้ย	ต้นกลม	ต้นเตี้ย	ไม้ยืนต้น สูง 4.00 ม. ขนาดกว้าง 0.20-0.30 ม. ใต้น้ำสูง 2.50-3.50 ม. ลักษณะ ทรงกลม ทรงรี กว้าง 4.00-5.00 ม. ใต้น้ำได้ในปริมาณ 2-5 ตร.ม.	6		ต้นเตี้ย	ต้นกลม	ต้นเตี้ย	ไม้ยืนต้น ทรงสูง ใต้น้ำสูง 1.00-1.50 ม. ความสูง 9.00-12.00 ม. ลักษณะ ทรงกลม ทรงรี กว้าง 1.00-1.50 ม. ใต้น้ำได้ในปริมาณ 3-5 ตร.ม.
						7		ต้นเตี้ย	ต้นกลม	ต้นเตี้ย	ไม้ยืนต้น สูง 2.50-3.50 ม. ความสูง 1.50-2.00 ม. ลักษณะ ทรงกลม ทรงรี กว้าง 2.00-2.50 ม. ใต้น้ำได้ในปริมาณ 2-5 ตร.ม.

ผังภูมิทัศน์โครงการปลูกต้นไม้ยั่งยืน ชั้นที่ 1  
NOT TO SCALE

รูปที่ 12 : แผนผังการแสดงการปลูกไม้ยืนต้น ชั้น 1

เลขาน 2559 ลงชื่อ.....  
(นายวิกรม จันทร์ทวีรชกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขาน 2559 ลงชื่อ.....  
(นางสาวดาริตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



บริษัท บางกอก เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Chai Hospital Public Company Limited  
44 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10510

REVISION

โครงการ  
HAKHAKHAK PAKHAKHAK HOSPITAL  
-อาคารโรงพยาบาล 4 ชั้นสูง 4 ชั้น  
พื้นที่ 1 ใน 100 ไร่  
เลขที่ 44 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่

สถาปัตย์  
นายวิกรม จันทร์ทวีรชกุล  
สถาปนิก (วิชาชีพ)

RJP  
Consultants  
สถาปัตย์ วิศวกร ภูมิสถาปัตย์  
100 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10510

สถาปนิกโครงการ  
นาย วิกรม จันทร์ทวีรชกุล  
วันที่ อนุมัติ 2-10-2559  
วันที่ อนุมัติ 2-10-2559

วิศวกรโครงการ  
นาย วิกรม จันทร์ทวีรชกุล  
วันที่ อนุมัติ 2-10-2559

ENGINEERING TECHNOLOGY CONSULTANT CO., LTD.  
111 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10510  
โทร : 08-133-8833


วิศวกรระบบปรับอากาศ  
นาย วิกรม จันทร์ทวีรชกุล  
วันที่ อนุมัติ 2-10-2559

วิศวกรไฟฟ้า  
นาย วิกรม จันทร์ทวีรชกุล  
วันที่ อนุมัติ 2-10-2559

วิศวกรเครื่องกล  
นาย วิกรม จันทร์ทวีรชกุล  
วันที่ อนุมัติ 2-10-2559

ภูมิสถาปัตย์  
นาย วิกรม จันทร์ทวีรชกุล  
วันที่ อนุมัติ 2-10-2559

แบบแปลน  
ผังภูมิทัศน์โครงการ  
ปลูกต้นไม้ยั่งยืน  
ชั้นที่ 1  
มาตราส่วน NOT TO SCALE  
วันที่ 30 ตุลาคม 2559  
หมายเลขแบบ LA-02



ผังภูมิทัศน์โครงการปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก ชั้นที่ 1  
NOT TO SCALE

ตารางพื้นที่ปลูกต้นไม้			
ชั้นที่	ZONE	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ปลูกต้นไม้เล็ก/โอปา ประมาณ(ตร.ม.)
1	ZONE-A	1,500.0	425.0
	ZONE-B	540.0	65.0
	ZONE-C	225.0	30.0
	ZONE-D	220.0	35.0
	ZONE-E	70.0	15.0
	ZONE-F	60.0	15.0
	ZONE-G	22.0	4.0
	ZONE-H	22.0	4.0
รวม พท.ปลูกต้นไม้ชั้นที่ 1		2,659.0	593.0
4	ZONE-I	420.0	280.0
รวม พท.ปลูกต้นไม้บนชั้นหลังคา ค.ส.ล.ชั้น 4		420.0	280.0
รวม พท.ปลูกต้นไม้ทั้งหมด		3,079.0	873.0

\*\* ตารางพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก

ลำดับ	รูปต้นไม้	สัญลักษณ์		ชื่อ	ลักษณะ ขนาด และพื้นที่ผิวใบ สำหรับดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
		แถบ	รูปด้าน		
8				พุดผกา	พื้นที่ปลูกจำนวน 1 แถบสูง 1.50 เมตร แถบละ 10 ต้นขนาด 100-150 ซม. ปลูกห่างกัน 0.80-1.00 ม.
9				คัสซาร์	ไม้กึ่งเขตร้อน หนาและรูปต้น หรือ ปลูกในขอบต้นไม้ รัศมีสูง 0.40-0.50 ม. ปลูกห่างกัน 0.40-0.60 ม.
10				ส้มโอบาง	ไม้กึ่งเขตร้อน หนาและรูปต้น หรือ ปลูกในขอบต้นไม้ รัศมีสูง 0.40-0.50 ม. ปลูกห่างกัน 0.40-0.60 ม.
11				ต้นก้ามปู	ไม้กึ่งเขตร้อน หนาและรูปต้น หรือ ปลูกในขอบต้นไม้ รัศมีสูง 0.30-0.40 ม. ปลูกห่างกัน 0.30-0.40 ม.
12				ต้นแสมดำ	ไม้กึ่งเขตร้อน หนาและรูปต้น หรือ ปลูกในขอบต้นไม้ รัศมีสูง 0.20-0.30 ม. ปลูกห่างกัน 0.20-0.30 ม.

รูปที่ 13 : แผนผังการปลูกไม้พุ่ม-คลุมดิน ชั้น 1



เมษายน 2559 ลงชื่อ *Wan E*  
(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2559 ลงชื่อ *ant at*  
(นางสาวดารรัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Sen Hospital Public Company Limited  
11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธินตัดใหม่สายที่ 22  
รังสิต กรุงเทพมหานคร 10520

REVISION

โครงการ  
โรงพยาบาลบางกอกเซน HOSPITAL  
-อาคารโรงพยาบาล 3 ชั้น  
-บันได เป็น ยาน 05 ชั้น  
-โถง , ระเบียง

สถานที่  
กรุงเทพมหานคร บางพลี  
เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร

ARCHITECT  
R.P. CONSULTANTS  
บริษัท ดีไซน์ คอนซัลตัน จำกัด  
Royal Pines Consulting Company Co., Ltd.  
101 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท 4 กรุงเทพฯ  
10110 กรุงเทพมหานคร โทร

สถาปนิกโครงการ  
นาย สุวิทย์ งามชื่น 0-261 7777  
นาย ชัยวัฒน์ 0-261 7777

วิศวกรโครงการ  
นาย วิญญู วัฒนสุข 0-261 7777

ENGINEER  
นายวิญญู วัฒนสุข 0-261 7777

ENTECH  
ENGINEERING TECHNOLOGY  
CONSULTANT CO., LTD.  
410 River Road, Bang-Pong Tower  
7 Set Square 23, Bang-Pong Road,  
Bang-Pong, Bangkok 10520  
Tel: 02-02617777  
Fax: 02-02617777


วิศวกรระบบปรับอากาศ  
นาย อดิศักดิ์ 0-261 7777

SYSTEM ENGINEER  
วิศวกรไฟฟ้า  
นายสุวิทย์ งามชื่น 0-261 7777

วิศวกรเครื่องกล  
นายสุวิทย์ งามชื่น 0-261 7777

ผู้เขียนแบบ  
นายวิญญู วัฒนสุข 0-261 7777

แบบแปลน  
ผังภูมิทัศน์โครงการ  
ปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก  
ชั้นที่ 1  
ขนาดฐาน 1:100 TO SCALE  
วันที่ 30 ตุลาคม 2558  
หมายเลขแบบ  
LA-03



ผังภูมิทัศน์ขนาดใหญ่อื่นที่ 4  
มาตราส่วน 1: 200

ตารางพื้นที่ปลูกต้นไม้			
ZONE	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ปลูกต้นไม้/ต้น (ประมาณ)	280.0
4	420.0	140.0	280.0

รูปที่ 14 : แผนผังการปลูกไม้อื่นต้น ชั้น 4


หมายเลข 2559 ลงชื่อ *[Signature]*  
(นายวิกรม จันทร์ชัยกุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก เชน ฮอสติล จำกัด (มหาชน)




\*\* ตารางพื้นที่ไม้อื่น

ชนิดไม้	รูปถ่าย	ขนาด	ชนิดไม้	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
3		1.00 x 1.00 ม.	ต้นเตย	1.00 x 1.00 ม.	100	ปลูกตามแนวรั้ว
7		1.50 x 1.50 ม.	ต้นกล้วย	1.50 x 1.50 ม.	100	ปลูกตามแนวรั้ว

หมายเลข 2559 ลงชื่อ *[Signature]*  
(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



**ZONE I**  
420.0



.. ตารางพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก

ตารางพื้นที่ปลูกต้นไม้				
ชั้นที่	ZONE	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	พื้นที่ขนาดต้นไม้ขนาด/ปริมาณ (ตร.ม.)	พื้นที่ปลูกต้นไม้เล็ก/ปริมาณ (ตร.ม.)
4	ZONE-I	420.0	140.0	280.0

ผังภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ขนาดเล็กระดับชั้นที่ 4

มาตราส่วน 1 : 200

ลำดับ	รูปต้นไม้	ลักษณะ		ชื่อ	ลักษณะ สภาพ และพื้นที่ทั่วไป สำหรับปลูกในสวนโดยทั่วไป	ลำดับ	รูปต้นไม้	ลักษณะ		ชื่อ	ลักษณะ สภาพ และพื้นที่ทั่วไป สำหรับปลูกในสวนโดยทั่วไป
		แบบ	รูปทรง					แบบ	รูปทรง		
8				พุ่มขนาดเล็ก	ไม้พุ่มขนาดเล็ก และไม้คลุมดิน และต้นไม้ขนาดเล็กรูปร่างสวย 0.20-1.00 ม.	11			ต้นพุ่ม	ไม้พุ่มขนาดเล็ก สดชื่นดูดี หรือปลูกในกระถางไม้ วัสดุสูง 0.40-0.50 ม. ปลูกสูงจากพื้น 0.40-0.80 ม.	ไม้พุ่มขนาดเล็ก สดชื่นดูดี หรือปลูกในกระถางไม้ วัสดุสูง 0.30-0.40 ม. ปลูกสูงจากพื้น 0.30-0.40 ม.
9				ต้นพุ่ม	ไม้พุ่มขนาดเล็ก สดชื่นดูดี หรือปลูกในกระถางไม้ วัสดุสูง 0.40-0.50 ม. ปลูกสูงจากพื้น 0.40-0.80 ม.	12			ต้นพุ่ม	ไม้พุ่มขนาดเล็ก สดชื่นดูดี หรือปลูกในกระถางไม้ วัสดุสูง 0.20-0.30 ม. ปลูกสูงจากพื้น 0.20-0.30 ม.	
10				ต้นพุ่ม	ไม้พุ่มขนาดเล็ก สดชื่นดูดี หรือปลูกในกระถางไม้ วัสดุสูง 0.40-0.50 ม. ปลูกสูงจากพื้น 0.40-0.80 ม.						

รูปที่ 15 : แผนผังการปลูกไม้พุ่ม-คลุมดิน ชั้น 4

เมษายน 2559 ลงชื่อ *[Signature]*

(นายวิกรม จันทรรักษ์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2559 ลงชื่อ *[Signature]*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
Bangkok City Hospital Public Company Limited  
44 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน/ถนนพหลโยธิน กม. 27  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110

REVISION

โครงการ :  
KASORN MANANENH HOSPITAL,  
-อาคารโสตศอนาสิก และหู  
-ลิฟต์ ชั้น 4 และ ชั้น  
-โสตฯ, ชั้น 4

สถานที่  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**RI**  
Consulting  
และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและผู้  
รับเหมาในการดำเนินงานก่อสร้าง  
และให้คำปรึกษา + บริการ  
การประเมินราคา

ARCHITECT  
นาย สุทธิชัย 0-26-1200  
นาย ชัยวัฒน์ 0-26-2340  
นาย ชัยวัฒน์ 0-26-2340

วิศวกรโครงการ  
นาย สุทธิชัย 0-26-1200  
นาย ชัยวัฒน์ 0-26-2340

ENGINEER  
นาย ชัยวัฒน์ 0-26-1200

**ENTECH**  
ENGINEERING TECHNOLOGY  
CONSULTANT CO., LTD.  
110/111, Rajabhat Road,  
1-3rd Floor, Rajabhat Bldg.,  
Lumpini, Bangkok, Thailand 10330  
Tel. 02-022-0200  
Fax 02-022-0200

วิศวกรควบคุมงาน  
นาย สุทธิชัย 0-26-1200

วิศวกรโยธา  
นาย ชัยวัฒน์ 0-26-2340

วิศวกรเครื่องกล  
นาย ชัยวัฒน์ 0-26-2340

ผู้ควบคุม  
นาย ชัยวัฒน์ 0-26-1200

แบบแปลน :  
ผังภูมิทัศน์โครงการ  
ปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก  
ชั้นที่ 4  
นายชยันต์ 1:200  
วันที่ : 28 ตุลาคม 2558  
นายชยันต์ 1:200  
นายชยันต์ 1:200






สัญลักษณ์	
	พื้นที่โครงการ
จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
	1
	2
	เสียง
	ความสั่นสะเทือน


รูปที่ 16 : แผนผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนช่วงก่อสร้าง

เมษายน 2559 ลงชื่อ..... *Wiem E*

เมษายน 2559 ลงชื่อ..... *ANA ANA*




(นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด


บริษัท ปรึกษา วิศวกรรม ทั่ว ภูมิภาค Bangkok Engineering & Construction Co., Ltd. เลขที่ 4, ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130 โทรศัพท์ 02-2559 2559 โทรสาร 02-2559 2559	
REVISION	1/1
DATE	1/1/2559
BY	
FOR	
PROJECT	โครงการ 2559 2559
DESCRIPTION	Sanitary System for Site Plan (Part 2)
CLIENT	บริษัท ปรึกษา วิศวกรรม ทั่ว ภูมิภาค
ARCHITECT	บริษัท ปรึกษา วิศวกรรม ทั่ว ภูมิภาค
ENGINEER	บริษัท ปรึกษา วิศวกรรม ทั่ว ภูมิภาค
SYSTEM ENGINEER	บริษัท ปรึกษา วิศวกรรม ทั่ว ภูมิภาค
DATE	1/1/2559
PROJECT NO.	2559 2559
SCALE	1:100
PROJECT LOCATION	เลขที่ 4, ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
PROJECT NO.	2559 2559
PROJECT NAME	โครงการ 2559 2559
PROJECT ADDRESS	เลขที่ 4, ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
PROJECT CONTACT	โทรศัพท์ 02-2559 2559 โทรสาร 02-2559 2559
PROJECT NO.	2559 2559
PROJECT NAME	โครงการ 2559 2559
PROJECT ADDRESS	เลขที่ 4, ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
PROJECT CONTACT	โทรศัพท์ 02-2559 2559 โทรสาร 02-2559 2559

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ช่วงดำเนินการ  
ค่าที่ตรวจวัด : pH, BOD, TDS, Settleable Solid,  
Oil & Grease, TKN และ Sulfide



- สัญลักษณ์
- ท่อนประปา
  - ท่อนดิน/น้ำทิ้ง
  - ท่อระบายน้ำฝน
  - ท่อน้ำเสียจากห้องที่กระยะ
  - ท่อมีเทน และแก๊สไรซอด

นายชยัน 2559 ลงชื่อ.....  
(นายวิกรม จันทร์วงษ์กุล)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท บางกอก วิศวกรรม ทั่ว ภูมิภาค จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 17 : จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ช่วงดำเนินการ

นายชยัน 2559 ลงชื่อ.....  
gna gna  
(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)  
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไทยเอ็นวีรอมแม้นท์ จำกัด

