



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕๐๕๒

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๑๐๓๓.๒/๘๓๑๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สรุปมติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 ๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อัมเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท) มีจำนวนห้องพักรวม ๒๘๑ ห้อง พร้อมทั้งสรุปมติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีดังกล่าว โดยให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง จำกัด เจ้าของ

โครงการ...

โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรีได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณี จึงขอให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิยม คงคณานภรณ์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

·สาขาวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม·

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๔ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๖๖๑๖

ที่ พบ ๑๓๑/๒๕๕๘

2๕๐๗ - ๙ พฤษภาคม

๒๕๐๗ - ๙ พฤษภาคม

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์รีสิ่ง

เรียน เอก稚การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานหลัก
๒. รายงานย่อ^{ย่อ}
๓. ภาคผนวก

จำนวน ๑๙ ชุด
จำนวน ๑๙ ชุด
จำนวน ๑๙ ชุด

สำเนา ๓๐๔ ฉบับ
วันที่ ๑๖.๑๘ ผู้รับ ๗๙

ตามที่ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์รีสิ่ง จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์รีสิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
ในขั้นตอนของอนุญาตโครงการ นั้น

ในการนี้ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จจึงขอจัดส่งรายงานฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา วัชนานตร)

กรรมการบริษัท

ลงนามโดยการบริการฯ	
เลขที่ ๒๕๐๗ วันที่ ๙ พฤษภาคม	
เวลา ๑๖.๑๘ ผู้รับ ๗๙	





ที่ ชบ ๐๐๑๓.๒/๑๗๓๙

สำนักงานใหญ่และแผนก ทรัพยากรรัฐบาล จังหวัดชลบุรี	วันที่ ๘๔๗๒ วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙
เลขที่ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙	เวลา ๑๖.๑๑
ที่มา ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี	
ถนนมตสี ชบ ๒๐๐๐๐	

๒๕๕๙ เมษายน ๒๕๕๙

จังหวัดชลบุรี

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย
พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริสิ่ง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๓.๒/๑๗๓๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริสิ่ง

ไทยปาร์คเกอร์ริสิ่ง จำนวน ๗ ชุด

กลุ่มโครงการบริการดูแลสิ่งแวดล้อม	๑๖/๑๑/๒๕๕๙
เลขที่ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙	เวลา ๑๖.๑๑
๑๖/๑๑/๒๕๕๙	๑๖.๑๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรีในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริสิ่ง มีข้อด
พื้นที่โครงการ ๑๑-๒-๘๓ ไว้ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท)
ประกอบด้วยอาคาร A ขนาดความสูง ๘ ชั้น มีจำนวนห้องพัก ๑๕๔ ห้อง อาคาร B ขนาดความสูง ๘ ชั้น มีจำนวน
ห้องพัก ๑๗๗ ห้อง และอาคารกิจกรรมสวัสดิการ จำนวน ๑ อาคาร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น ๒๗๑ ห้อง ตั้งอยู่ที่
ตำบลเขากันแหง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม ๒๑ ประเด็น และนำเสนอจังหวัดเพื่อดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป นั้น

ขอเรียนว่า บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริสิ่ง ฉบับชี้แจง
เพิ่มเติม และจังหวัดนำเสนอรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยบริษัทชี้แจงผลการตรวจสอบแนวโน้มคืนที่ดินกับแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
ว่าพื้นที่โครงการโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๖๕๒, ๑๕๖๕๓ และ ๑๕๖๕๔ อยู่ในเขตวนคืนโครงการขยายทางหลวง
ชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ กับทางหลวงชนบท ชบ.๓๐๒๓ จังหวัดชลบุรี จึงขอเปลี่ยนแปลง
ระยะเอียดโครงการดังนี้ ขนาดพื้นที่โครงการลดลงเหลือ ๖-๓-๖๔.๓๐ ไร่ (๑๐,๖๔๘ ตารางเมตร) อาคารโครงการ
เหลือเพียง ๒ อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) ขนาดความสูง ๘ ชั้น มีจำนวนห้องพัก ๑๕๔ ห้อง
และอาคาร B ขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวนห้องพัก ๑๗๗ ห้อง รวมจำนวนห้องพักทั้งสิ้น ๒๗๑ ห้อง และยกเลิก
อาคารกิจกรรมและสวัสดิการ จำนวน ๑ อาคาร ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงาน โดยให้ทำ

เอกสารแนบ.....	กบ.๑๗.๒, เก็บ
เอกสารแนบ.....	ชุด CD..... แผ่น

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การแก้ไขข้อมูล
ที่ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙	วันที่ ๑๖.๑๑.๒๕๕๙
๑๖/๑๑/๒๕๕๙	ผู้รับ... กบ.
๑๖/๑๑/๒๕๕๙	ผู้รับ... กบ.

การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม แล้วเสนอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อน ซึ่งขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด ได้เสนอข้อมูลเพิ่ม และฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ดังนี้จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคาร สวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์เรชิ่ง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการตั้งแต่ว่า ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๙

(นายเชาวลิต แสงอุทัย)

ผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ส่วนสิ่งแวดล้อม
โทร โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๖ ๗๐๓๔

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริช

ของ บริษัท ไทย パーคเกอร์ริช จำกัด ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริช ของ บริษัท ไทย パーคเกอร์ริช จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 6-3-64.75 ไร่ หรือ 11,059 ตารางเมตร เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 281 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้

1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริช ของ บริษัท ไทย パーคเกอร์ริช จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานที่อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายจ่ายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งมาทราบเป็นหนทางสั่งคุมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ



ลงชื่อ นายอาทิตย์ ໂຢສາගະນະ

(นายอาทิตย์ ໂຢສາගະນະ)
ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริช จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ อนันดา

(ผู้อำนวยการฯ ยุทธนา นพจัจจริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

เจ้าหน้าที่ 1/207 หน้า

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (กรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการก่อจัดกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และ แจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



THAI PARKERIZING CO., LTD.

ลงชื่อ

นายศายโภช โนเชกานะ
(นายศายโภช โนเชกานะ)
ประธาน บริษัท ไทย パーคเกจิง จำกัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
Dawn
(สุรชัยศศราจารย์ อุทโนฯ นภัณฑ์ริษยาวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ลเลอร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ชั้นนำ 2/207 หมู่ 2559

ตารางที่ 1 แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง ๑๗๖๙ ลักษณะก่อสร้าง ๐๔๒๕๔

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	การก่อสร้างโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมจำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ดังนี้ โครงการเป็นพื้นที่รกร้าง โดยมีความสูงของพื้นที่โครงการสูงกว่าระดับถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดย อาคาร A ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอาคาร B ได้ทำการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 90 มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 281 ห้อง อยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นชุมชน บ้านพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร อพาร์ทเม้นท์ และพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้น จึงถือได้ว่ากิจกรรมก่อสร้างจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิประเทศจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร เพื่อกำแพงผ้าใบเงินให้สูงขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร รวม 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง จัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดิน และปรับสภาพพื้นที่ดังอาคารให้ต่างจากสภาพเดิมให้ทันท่วงทีสุด ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการกับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนร้าคัญที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้างโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโดยระบุชื่อบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง สำนักงานวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ที่อยู่ หมายเลขอรหัสพท. หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด และผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 	<ol style="list-style-type: none"> ติดตามตรวจสอบบริเวณหรือรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอหากชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ศ่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายยาโนะ โอดูกานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ถุนภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุกนາ มหาจุฬาลงกรณ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลิปเป็ล คงชลัดแทนที่ แอนเน่ คงสุธรรมชัย จำกัด
ถุนภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเลขานุนทรรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<p>5. ผู้รับเหมาและผู้ดูแลบ้านเรือนให้รับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มาของภัยธรรมชาติ เช่น พายุ วาตภัย น้ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบ เช่น การติดตั้งระบบเตือนภัย จัดการน้ำท่วม ฯลฯ</p> <p>6. แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้แก่ผู้พักอาศัย ใกล้เคียงโดยรอบทราบ ทั้งชั้นตอนในการ ก่อสร้าง ระยะเวลาและความถี่ของแต่ละ ชั้นตอนการก่อสร้างและมาตรการให้ชุมชน โดยรอบทราบ</p>	<p>2. ดำเนินการกำกับดูแลของ ผู้รับเหมาที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ไม่ประมาท ไม่ประมาท เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <p><u>ตัวบ่งชี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้าง - ความถูกต้องของวัสดุที่ใช้ - ลักษณะของโครงสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจาก การก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันทีและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบ้านเดียวที่ได้รับผลกระทบ



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาญชัย ใจกลาง

(นายชาญชัย ใจกลาง)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

จำนวน 3/207 หน้า

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นัดดาเรียมวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์บิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตามมาตราที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลการประปาต่อว่าเงินเดือนที่สำคัญ มาตราการเป็นกันและน้ำมาร์ตรการติดตามตรวจสอบประภาพบริษัทฯ ตามที่ต้องการ โครงการ อาคารจอดรถติดไฟฟ้าพลังงาน บจก. ไทยパーค์ไซร์ริ่ง ทั้งอยู่ที่ ตำบลเปาเซ่นหมูรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ยังคงประกอบหางร่องรอยและดูแลอย่างดี	ผู้ทรงคุณวุฒิและแก้ไขผู้ดูแลห้องน้ำ	มาตรฐานตามมาตรฐานของผู้ผลิตและผู้ติดตั้ง
1.1 สถานที่ประทุม (ต่อ) - สวนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผู้ดูแลห้องน้ำ	มาตรฐานตามมาตรฐานของผู้ผลิตและผู้ติดตั้ง
		<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่ต้องการซ่อมแซม - เรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่ต้องการซ่อมแซม - เรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่ต้องการซ่อมแซม - เรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่ต้องการซ่อมแซม - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัทฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ามาดูแลห้องน้ำ - ไม่มี
	<p>ผู้ดูแลห้องน้ำตามมาตรฐานของผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐานของผู้ติดตั้งห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม - โครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้น - โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้นโดยให้ผู้รับผิดชอบซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้น <p>มาตรฐานห้องน้ำที่ได้รับการซ่อมแซมตามมาตรฐานของผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐานของผู้ติดตั้งห้องน้ำทุกชั้น - โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้นโดยให้ผู้รับผิดชอบซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้น <p>ส่วนห้องน้ำที่ต้องร่างส่วนที่เหลือใหม่เพียง จำนวนห้องน้ำที่ต้องร่างส่วนที่เหลือใหม่เพียง รายละเอียด ตั้งแต่ จึงต้องได้ร่วมกันเดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิปรุงระบบทด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระบบต่อไป (-1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ - โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐานของผู้ติดตั้งห้องน้ำทุกชั้น - โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้นโดยให้ผู้รับผิดชอบซ่อมแซมห้องน้ำทุกชั้น

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

王金虎人
(นายชาตรี ไชโยกาล)



ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ผู้ดูแล มูลค่าโครงการ)

บริษัท ไทยパーค์ไซร์ริ่ง จำกัด
(บริษัทฯ)

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

บริษัท ไทยパーค์ไซร์ริ่ง จำกัด
(บริษัทฯ)

ลงชื่อ

บริษัท ไทยパーค์ไซร์ริ่ง จำกัด
(บริษัทฯ)

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผู้ทรงคุณวุฒิและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ดังอยู่ที่ ตำบลเขาคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชั่วคราวทราย ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	<p>ผลกระทบจากดินในระยะที่ก่อสร้างอยู่ก่อนให้เกิดผลกระทบด้านการชั่วคราวทราย ของดินเนื่องจากมีการเปิดหน้าดินและขุดเปิดดินเพื่อทำฐานรากอาคาร และงานสาธารณูปโภคที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำ ใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ เป็นต้น สำหรับการชั่วคราวทรายของดินมีปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการชั่วคราวทรายของดินที่มากต่างกัน ได้แก่ ชนิดหรือลักษณะของดิน ความลาดเทของพื้นที่ ความยาวของความลาดเท สิ่งปลูกถ่าย ความหนาแน่นของพื้นที่พืชพรรณ และปัจจัยทางด้านฝน</p> <p>สำหรับ ความลาดเทของบริเวณที่ดังโครงการ พบว่า พื้นที่โครงการมีระดับสูงกว่าระดับถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ หากไม่มีการป้องกันดินโดยรอบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการพังทลายของดินโดยรอบ ส่งผลกระทบต่อกำแพงรั้วของบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีคนงานดูแลทำความสะอาดด้วยรถบรรทุกดิน วัสดุก่อสร้างก่อนออกจากพื้นที่โครงการและทำความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่หล่น บริเวณดิน โดยเฉพาะช่วงตุ่นฝุ่น ดินชุดส่วนเกินให้เคลื่อนย้ายออกจากโครงการทันที เพื่อป้องกันการชั่วคราวก่อสู่ภัยนอกร่องรอย ทำป้อดักตะกอนบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อตักตะกอน ในการณ์ที่มีการร่วงหล่นของเศษดินและหิน จัดให้มีพนักงานเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย จัดให้มีพื้นที่ในการกองดินชั่วคราวไว้ภายในโครงการ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำ/oxybag มีดีไซด์รวมทั้งปิดคลุมบริเวณหน้าดินที่ขุดเปิดไว้ และเตี้ยงต่อการชั่วคราวทราย จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง และห้ามมีน้ำไหลลงของอภิภัยนอกร่องรอย จัดให้มีการคลุมดิน หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเบื้องต้นหากมีสิ่งทรายหล่นทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างทรายนำเข้าและมีน้ำดูดซึมทางเข้า โครงการไม่ให้มีดินชั่วคราวและเสื่อมโทรมอย่างมาก ยกเว้นอย่างพื้นที่บุคคลอื่นเข้ามาเดินทางเข้า ห้องน้ำและต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่มีปัญหาสถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ - ดินที่ใช้ตรวจสอบ - การพังทลายของดิน - วิธีการจัดวาง - ตรวจสอบระบบการป้องกันการพังทลายของดินและตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้าง ท่ออาคารชั่วคราว - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ นายยาໂຕ ໂຍໂຍການເນັດ
(นายยาໂຕ ໂຍໂຍການເນັດ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถุນภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 5/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ อนุรุณ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุ�ทนา มหัจฉิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบศ คงศักดิ์แทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถุนภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอครีรากา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการช่างพังทลาย (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	<p>โครงการกำหนดให้มีการสร้างรั้วรอบพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อป้องกันการช่างพังทลายของดิน และเศษวัสดุก่อสร้างของก่อโครงสร้างลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนสาธารณะ และกิจกรรมงาน ก่อสร้างจะอยู่เดพะภัยในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น รวมทั้งดำเนินการทำบ่อตักตะกอนบริเวณ ทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตักตะกอนดังกล่าว</p> <p>ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีการล้างถังรถยกตุกคันก่อนออกก่อโครงการด้วยสายฉีด น้ำความดันสูง และมีลิ่งปักคลุมหน้าดิน ในพื้นที่ ก่อสร้างระหว่างการทำฐานรากน้อยอีกทั้งในการ ก่อสร้างอาจมีขั้นตอนที่ทำการเปิดหน้าดิน เช่น ทำระบบหน่วงน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย อาจเกิดการ กัดเซาะพังทลายของดินจากฝนได้แต่เมื่อพิจารณา ระยะเวลาในการดำเนินการเปิดหน้าดินดังกล่าว จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งไม่ได้ดำเนินการ พร้อมกัน ดังนั้นจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบ ในระยะตื้นๆ (-1)</p>	<p>8. กำหนดช่วงเวลาในการขุดดิน เพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลชั้น ได้ดิน ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ห้ามขุด ดินในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งจะรบกวนต่อการพักผ่อน ของผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>ผลกระทบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวแล้ว ทุกข้อ - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม) 	<p>โดยการเข้ามาตรวจสอบ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุกๆ 3 เดือน ทั้งในช่วงก่อสร้างและหลังก่อสร้าง ทุกๆ 6 เดือน ทั้งในช่วงก่อสร้างและหลังก่อสร้าง</p> <p>ผลกระทบดำเนินการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบดังกล่าวแล้วทุกข้อ - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคม ต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม)

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
นายอาทัย ไชโยกานะ
ประธาน บริษัท ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุพนนา มหัจฉริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิป คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการและผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบมาพร้อมที่สำคัญ น้ำทรัพย์ที่มีอยู่ในแบบและแก้ไขเอกสารระบุเบ็ดเสร็จ ห้องน้ำที่ต้องอยู่ที่ ดำเนินงานห้อง สำเนาเอกสารฯ ห้องน้ำที่ต้องอยู่ที่ ดำเนินงานห้อง สำเนาเอกสารฯ ห้องน้ำที่ต้องอยู่ที่ ดำเนินงานห้อง สำเนาเอกสารฯ

องค์ประกอบของห้องน้ำและอุปกรณ์ที่ต้องมี		ผลการทดสอบที่ปฏิเสธไม่ได้	มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องมี
1.2 ตู้ล้างและการชำระส้วมน้ำด้วยตนเอง (ตู้)	สำหรับงานภายนอกส้วมน้ำด้วยตนเอง งานทนทานสีเทาหรือสีขาว ตู้สูง รูร้อยตัวจด เก็บการเปลี่ยนแปลงตามแนวเข้าสู่ห้องน้ำด้วย ชนิดก่อให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเป็นระดับต่ำ (-1)	มาตรฐานสำหรับส้วมน้ำ สีขาวเทาดีด โครงสร้างต่ำกว่าต้นท่อน้ำทิ้งท้าย 10 ก่อสร้างแล้วขึ้นต้นท่อน้ำด้วย	มาตรฐานที่ต้องมีห้องน้ำส่วนตัวที่มีห้องน้ำดีด โครงสร้างต่ำกว่าต้นท่อน้ำทิ้งท้าย 10 ก่อสร้างแล้วขึ้นต้นท่อน้ำด้วย
1.3 ชุดอุปกรณ์และเครื่องดูดดันน้ำ ส่วนที่ต้องใช้ในการก่อสร้างต่อ	พื้นที่โครงสร้างห้องน้ำที่ ดำเนินงานห้อง สำเนา ศึกษาฯ ห้องน้ำที่ต้องดูดดันน้ำด้วย ชุดอุปกรณ์และเครื่องดูดดันน้ำ พื้นที่ห้องน้ำที่ต้องดูดดันน้ำด้วยโดยโครงสร้างพื้นฐาน ในประเทที่จะต้องดูดดันน้ำด้วย บริเวณห้องน้ำที่ต้องดูดดันน้ำด้วยโดยโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงค่าของโครงสร้างห้องน้ำด้วย แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในการก่อสร้างห้องน้ำด้วย ชุดอุปกรณ์ดังนี้ แหล่งกำเนิดการก่อสร้างห้องน้ำด้วย ส่วนระยะที่ดำเนินการไม่มีกิจกรรมใดในการดูด ดันน้ำดูดดันน้ำด้วยไม่มีผลกระทบ (0) ต่อสภาพ พื้นที่ หมายเหตุ: ห้องน้ำดูดดันน้ำด้วย		



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาญพงษ์ ไชยวัฒน์
(นายชาญพงษ์ ไชยวัฒน์)
ประชานน บริษัท ไทย บาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ถ.รามคำแหง 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการโครงการ อุทุมาน มั่นคงชัยวงศ์)
ผู้ดำเนินงานส่วนกลางสำหรับผู้รับเหมา ศ.อนันต์พิริยา ศ.อนันต์พิริยา สำนัก
กุมารพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การเกิดแผ่นดินไหว - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี คือ ความรุนแรง III เมอร์คัลลี (เบา) คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่าพื้นสั่น และความรุนแรง IV เมอร์คัลลี (พอประมาณ) คนที่สัญจรไปมา รู้สึกได้ ดังนั้น คาดว่าจะมีผลกระทบและระเบียบดำเนินการจะไม่มีผลกระทบ (0)	1. โครงการสร้างอาคารต้องดำเนินตามการออกแบบ คำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหวและแรงลม ตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความด้านหัน ความ คงทนของอาคารและพื้นที่ดินที่รองรับอาคารใน การด้านหันแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	1. คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้ที่ดำเนินการตามที่ได้ ออกมายield ปัจจุบัน <u>สถานที่ที่ต้องศึกษา</u> - พื้นที่ก่อสร้าง ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - ลักษณะโครงสร้างของอาคาร ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี
การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ) - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานก่อสร้างส่วนที่เหลือมีเพียง งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งเก็บรายละเอียด ดังนั้น จึงถือได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านน้ำ	ผลกระทบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว แล้วทุกข้อ - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม) มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วข้างต้น	ผลกระทบดำเนินการติดตามตรวจสอบ - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบ ดังกล่าวแล้วทุกข้อ - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม) มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วข้างต้น



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
(นายอาษา ใจโซกาเนะ)
ประษาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มหาจิติวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ล คอนเซปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กมกาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 50110

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 คุณภาพอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ฝุ่นละออง <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้าง <p>มลพิษด้านฝุ่นละอองในระยะก่อสร้างจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มีการก่อสร้างขึ้นแต่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น โดยสาเหตุของมลพิษด้านฝุ่นละอองมาจากกิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง</p> <p>บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด</p>	<p>สาเหตุของมลพิษด้านฝุ่นละอองมาระจากกิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละอองซึ่งเกิดจากการปรับกมหรือการปรับสภาพพื้นที่และการก่อสร้างที่ใช้วัสดุซึ่งมีการก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง US.EPA,1987 ซึ่งระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 เมื่อผ่านพื้นที่ทุ่มชนหนาแน่น</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขทันที จำกัดความเร็วyanพานหนาที่ใช้ชั่วโมงและวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง US.EPA,1987 ซึ่งระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 เมื่อผ่านพื้นที่ทุ่มชนหนาแน่น ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดการหัวรถดูปิดคลุมห้ายอดให้มิดชิด ห้างด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและร่วงหล่นของวัสดุ จัดให้มีการใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดชำนาญค้วน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการจะต้องแก้ไขโดยทันทีและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้มาตรการเข้ามาช่วยสถาบันที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยปริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนด้านที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบความดีในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง
(นายายาໂຕ ໂອຍກາແນະ)

ประยาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
ที่อยู่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ นาย ณัฐพงษ์ ภูมิธรรม

(ผู้อำนวยการโครงการ บุญธรรม มหาจันทร์วงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ต คอนโดมิเนียม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารส้วส์ตีการที่พักอาศัยพัฒนา บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ดูอยู่ที่ ตำบลเตาคนในเขต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศก่อสร้าง

องค์ประกอบของทรัพยากรถถังและคอมมูนิตี้ฯ	ผลการประเมินวิธีการที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1) ผู้เช่าห้อง (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนพื้นที่สำนักงานที่อยู่ร่วงแสง (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> (1) ผู้เช่าห้องรวม (TSP) จากนี้ที่ ก่อสร้าง (ต่อ) 	การขนส่งทางบกที่ใช้รถบรรทุก ออกจากน้ำที่เกิดการฟื้นฟูกระยะชา ของผู้เช่าห้อง และส่วนห้องที่ผู้เช่าห้อง ผู้ประกอบการที่อยู่ในเส้นทางเดินรถและ ผู้เดินทางที่มาท่องเที่ยว <ul style="list-style-type: none"> จากการประเมินปริมาณฝุ่นสูงของ (TSP) จากรถที่ก่อสร้าง ที่จะเกิดขึ้นเมื่อรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประมาณ $= 0.0068 \text{ มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร}$ 	5. ฝุ่นพมรน้ำในเรือเพื่อก่อสร้างเวลา 08.00 น. 11.00 น. และ 14.00 น. หากวัน แต่ละวันมี ทุกวันจะก่อ起น้ำที่ฟื้นฟู ผู้เช่าห้องที่อยู่ร่วงแสง <ul style="list-style-type: none"> 6. ใช้ผ้าใบหรือผ้าที่สะอาดกันน้ำมา <ul style="list-style-type: none"> ผ้าที่ด้านนอกที่ต้องการ โดยยึดติดกับ ผนังด้านนอกมีความถูกต้องกับอุปกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> ก่อสร้างห้องโดยสาร เพื่อป้องกันผู้เดินทาง ห้องเช่าที่รั่วซึ่งที่เกิดจากภารก่อสร้างหรือ ตากแต่งในพื้นที่ที่น้ำสูง ของอุปกรณ์ที่อาจตกหรือ ปลิวไปสู่พื้นที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวใน สถานที่อยู่อาศัย 	2. ตรวจสอบความชำรุดเสื่อม แหล่งไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> - การซ่อมแซมผ้าใบ <ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดทุกสองวัน <ul style="list-style-type: none"> - สักษาเวลารอบ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วงแสง <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-32466600 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทุกสองวัน <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
	7. บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องปิดทึบ ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้าออกเท่านั้น และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษที่ใน ดิน หิน หรืออื่น ๆ ที่ก่อตัวจนการก่อสร้างเสื่อมรุกราน ตarovat ต้องติดตามงวด 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วง ทำการตรวจสอบทุกหน้าหนังกัน มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	3. ตรวจวัด CO, HC, NO _x , SO _x , PM ₁₀ และ TSP ทุกวันในช่วงที่มีการทํางานราก หลังจากนั้น ทำการวัดติดตามงวด 3 วันต่อเนื่อง โดยให้ตรวจสอบทุก ห้องวันทำการและวันหยุด และรายงานผลให้ สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาการธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่งรายงานเข้าที่ประชุม	
	8. ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกหน้าหนังกัน มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด		



POSSIBLITY

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ นายชัยากร ไชยรัตน์

(นายชัยากร ไชยรัตน์)

นายนานา บัวสุข บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด
บุญภานุภูมิการส่งเสริมประเทศไทย จำกัด ลงชื่อ นายชัยากร ไชยรัตน์

THAI PARKERIZING CO.,LTD.



ลงชื่อ นายชัยากร ไชยรัตน์

(นายชัยากร ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการส่งเสริมประเทศไทย จำกัด ลงชื่อ นายชัยากร ไชยรัตน์

บุญภานุภูมิการส่งเสริมประเทศไทย จำกัด ลงชื่อ นายชัยากร ไชยรัตน์

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไวซ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ฝุ่นละออง (ตอย) ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) (2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการ ทำงานของเครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จำกัดกิจกรรม การทำงานของเครื่องจักร ที่จะเกิดขึ้นมี รายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0009 มิลลิกรัม/คุณภาพกิเมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.260 มิลลิกรัม/คุณภาพกิเมตร - รวม ฝุ่นละออง (TSP) จากการทำงาน ของเครื่องจักร ทั้งหมด = 0.2609 มิลลิกรัม/คุณภาพกิเมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/คุณภาพกิเมตร จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละออง จากการก่อสร้างและการทำงานของ เครื่องจักรก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับ ต่ำ (-1) 	<ul style="list-style-type: none"> 9. จัดให้มีปล่องทางทิศ西北ด้านที่สร้างจากที่สูง และ สำเร็จทิ้งลงทุกวันในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันพักผ่อน ของบุคคล 10. จัดให้มีการขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ทุกวัน เพื่อป้องกันการสะสมโดยรอบบรรทุกที่ใช้ ชนส่งต้องมีการปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันเศษวัสดุหล่นบนถนนภายนอกหรือ เกิดฝุ่นละอองพุ่งกระจายขณะเคลื่อนไหว 11. การกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบต้องจัดทำใน พื้นที่ที่คุ้มผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคา และผนัง ปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน 12. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นละอองในการตัด การเจียรรนเนื้องบุพืนและวัสดุต่างๆ พร้อมทั้ง จัดอุปกรณ์กันเสียงและฝุ่นละอองสำหรับคนงาน 13. การตัดรายเบื้องบุพืนหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียก โดยมีน้ำหล่อระหว่างใบพัดและรายเบื้องเพื่อ ป้องกันฝุ่นละออง 	<ul style="list-style-type: none"> สถานที่ที่ควบคุม จำนวน 2 สถานี คือ<ol style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงสร้าง อาคารพาณิชย์ต้านทึบได้ แสดงดังรูปที่ 1 ดังนี้คุณภาพอากาศที่ต้องติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - PM₁₀ 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - CO 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - HC 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - NO_x 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - SO_x 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจปริมาณ TSP และ PM₁₀ ทุกวันที่มี การทำฐานราก และตรวจวัด TSP, PM₁₀, CO, HC NO_x และ SO_x ทุกเดือน หลังจาก การทำฐานรากแล้วเสร็จจนก่อสร้างโครงการ แล้วเสร็จจากนั้นรายงานผลการตรวจวัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายอาทัย พิยะกานนท์

(นายอาทัย พิยะกานนท์)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไวซ์ จำกัด
ถ. ทุ่งกาภ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ Runas

(ผู้อำนวยการฯ ยุทธนา มัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ. ทุ่งกาภ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานหงส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) ฝุ่นละออง (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) (3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากพื้นที่ก่อสร้าง 	<p>- การขนส่งเศษวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่โครงการ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย/ประกอบการที่อยู่ในเส้นทางเดินรถ และข้างเคียงพื้นที่โครงการ ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0006 มิลลิกรัม/คุณภาพเมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.107 มิลลิกรัม/คุณภาพเมตร - รวม ฝุ่นละออง (TSP) จากการทำงานของเครื่องจักร ทั้งหมด = 0.1076 มิลลิกรัม/คุณภาพเมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/คุณภาพเมตร จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักรด้านบนในระดับต่ำ (-1) 	<p>14. จัดพนักงานโดยเก็บภาชนะ ถังทำความสะอาด พื้นอาคาร และบริเวณถนนหน้าโครงการ เมื่อมีการเข้า-ออกของรถขนส่งวัสดุ และทุกครั้งหลัง เดินทางโดยได้ใช้น้ำอัดลมก่อนทำความสะอาด</p> <p>15. ห้ามคนงานทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูงลงสู่พื้นดิน</p> <p>16. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เมื่อลงวัสดุ อุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการจอดรถทิ้งไว้โดยเด็ดขาด</p> <p>17. การกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง การผสมคอนกรีต หรือปูน การใส่เม้ม หรือการกระทำไดๆ ที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต้องปิดหรือปักคุณหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือ ฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือ วิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>18. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น</p> <p>19. สำหรับการก่อสร้างที่มีความสูงเกินกว่า 2 ชั้น ขึ้นไป ต้องจัดทำ焰แรงเหล็กกันวัสดุหล่นໄว้ บริเวณชั้นที่ 2 หรือทุกๆ 2 ชั้น กำงอกมาจาก ตัวอาคารประมาณ 2.50 เมตร เพื่อป้องกัน เศษวัสดุ ร่วงหล่นจากชั้นสูงๆ ลงพื้นที่บริเวณ โครงการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-9246600</p> <p>กำหนดงบประมาณในการติดตามตรวจสอบ</p> <p>- ประมาณ 10,000 บาท / ครั้ง (ระยะเวลา ก่อสร้าง 6 เดือน เท่ากับ 60,000 บาท/ปี ระยะเวลาด้วย 4 ปี เท่ากับ 240,000 บาท)</p>

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ


(นายอาทิตย์ ใจไชกานน)


ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD จำนวน 12/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ


(นายอาทิตย์ ใจไชกานน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอคชิเป็ค คอนเซปชัน แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรฐานรปภถังถังและแก๊สผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันหงส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) ฝุ่นละออง (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) (4) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.000004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.107 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม ฝุ่นละออง (TSP) จากการทำงานของเครื่องจักร ทั้งหมด = 0.107004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักรก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1) 	<ul style="list-style-type: none"> 20. เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปหรือก่อสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้น้อยที่สุด 21. หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีการใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน หรือมากกว่าต้องปูกระเบื้องด้วยเศษกระดาษหินที่มีการจ่ายของฝุ่นละออง 22. ขัดเตรียมพื้นที่สำหรับทำความสะอาดต้องรอบรู้ทุกก่อนออกจากโครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกโครงการ 23. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลยืนฯ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 24. จัดให้มีระบบการร้องเรียนและแนวทางการสอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 	



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาญไชย ใจโยกานะ
(นายชาญไชย ใจโยกานะ)

ประสาณ บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถ. ฤทธิพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ Amne

(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา นัจฉัชริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ. ฤทธิพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ก้ามณฑิษจากภาระการทำงานของเครื่องจักร - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มลพิษทางอากาศที่เกิดในระยะก่อสร้างโครงการ ส่วนมากเกิดจากห่อไอเสียของรถยนต์เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง เช่นจะปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไนโตรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO₂) จากห่อไอเสียของเครื่องจักรกลและปฏิบัติงาน เช่น Emission จากเครื่องจักรกลตั้งกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่ใกล้เคียงน้อยมากและการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ จะไม่ได้ทำงานทั้งวัน และไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมด อีกด้วย จึงคาดว่ามลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการด้านลับในระดับต่ำ (-1) มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0038 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.8016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<p>25. ถุงซีเมนต์หรือเม็ดภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดและมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการทุบกระเจาของผู้คนสอง</p> <p>26. จัดให้มีคุณภาพการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ในช่วงก่อสร้างและให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>27. กำหนดจุดตรวจวัดผุนคลื่องบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1.00 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการรวมจำนวน 2 สถานี ได้แก่ พื้นที่โครงการ และ อาคารพาณิชย์ด้านทิศใต้ของโครงการ พร้อมติดประกาศผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการโดยมีพารามิเตอร์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเฉลี่ยของผุนคลื่องที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของผุนคลื่องรวมหรือผุนคลื่องขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมง <p>28. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p>	<p>1. กำหนดจุดตรวจวัดผุนคลื่องบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1.00 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการรวมจำนวน 2 สถานี ได้แก่ พื้นที่โครงการ และ อาคารพาณิชย์ด้านทิศใต้ของโครงการ พร้อมติดประกาศผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการโดยมีพารามิเตอร์ดังนี้</p> <p>2. ค่าเฉลี่ยของผุนคลื่องที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) ในเวลา 24 ชั่วโมง</p> <p>3. ค่าเฉลี่ยของผุนคลื่องรวมหรือผุนคลื่องขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมง</p>



ลงชื่อ
(นายชายะ พิชัยกานะ)
ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถ.ุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการส่วนราชการ บุญนา มหาดิริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เพลท คอนเซปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ.ุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานนวจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนบuri ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) กําชุมพลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ) ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)</p> <p>บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด</p>  <p>THAI PARKERIZING CO.,LTD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รวม CO ทั้งหมด = 0.8054 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 2) HC <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 2.780 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม HC ทั้งหมด = 2.7811 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ไม่มีค่ามาตรฐาน 3) NO₂ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0205 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0621 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม NO₂ ทั้งหมด = 0.0826 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<p>29. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ในสภาพดีเสมอ</p> <p>30. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ป้องยาน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงที่โครงการปรับปรุงการก่อสร้างอาคารตามแบบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซมผ้าใบที่ชำรุด หันที่ เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมทั้งในพื้นที่โครงการ และนอกบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 จุด โดยให้ดูความเปลี่ยนแปลงของค่าที่ตรวจวัด เพื่อกำหนด มาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม ของโครงการ 3. โครงการต้องกำกับพนักงานฉีดพรมน้ำบริเวณที่เกิด ฝุ่นละอองให้มากขึ้น 4. กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดฝุ่นละอองให้ทำในห้องที่มี การปิดมิดชิด 5. โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่อบุคคลโดยรอบโครงการ 	<p>1. 1 จันทร์ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>22/01/2021</p> <p>นายอ้ายโนะ โนะ</p> <p>POSSIBLE CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.</p>

ลงชื่อ
(นายอ้ายโนะ โนะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัจฉิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ห้องธีเบ็ล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ก้ามณฑิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	<p>4) SO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0073 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม SO₂ ทั้งหมด = 0.0860 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร <p>5) TSP</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.00087 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.260 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม TSP ทั้งหมด = 0.2609 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<p>มาตรการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในข้อที่ 27 เท่านั้น - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงตั้งในหัวข้อการชดเชยสังคม) 	<p>มาตรการดำเนินการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังข้อที่ 27 เท่านั้น - โครงการจะจัดทำมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงตั้งในหัวข้อการชดเชยสังคม)

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ
(นายอาทิตย์ ใจไชกานะ)

ประธาน บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถุนภาคันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจันทริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เพลิด คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนсалติ้ง จำกัด
ถุนภาคันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน: จำกัด ไทยパーคเกอร์ไซร์ชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) กิจกรรมพิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	6) PM_{10} - ค่าประเมิน = 0.000004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.107 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม PM_{10} ทั้งหมด = 0.1070 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร สำหรับงานก่อสร้างส่วนที่เหลือมีเพียงงานตอกแท่งและเก็บรายละเอียด ดังนี้ จึงถือได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด	มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบฯ ส่วนที่การก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไซร์ชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 金邊人

(นายยาโยะ ใจไยกานะ)

ประธาน บริษัท ไทยパーคเกอร์ไซร์ชิ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ Amur

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจันวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอสมุดเปิด คอนเซ็ปต์เนอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร

ยังคงของทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>1.5 เสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาเสียงดังต่อขั้นตอนที่สำคัญโดยรอบ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ในขั้นตอนของการก่อสร้าง โดยเฉพาะในขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้างและขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างหลัก 1) เสียงต่อขั้นข้างเคียง 	<p>เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร A ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอาคาร B ได้ทำการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 90 โดยคาดว่า ระยะตั้งก่อสร้างจะได้รับเสียงดังจากขั้นตอนก่อสร้างในงานส่วนที่เหลือที่จะก่อให้เกิดเสียงดังสูงสุด คือ ขั้นตอนการเก็บงานและงานตกแต่ง เมื่อประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างรวมกับระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ ซึ่งมีการจำกัดระยะเวลาของการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ด้านลบที่ระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ ซึ่งทำจาก Aluminium sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร ปิดทิบจำนวน 1 แผ่น ความสูง 3 เมตร ยาวตลอดแนวอาคารของโครงการ โดยติดตั้งห่างจากผู้คน 1.50 เมตร สามารถลดเสียงได้ 27 dB(A) 2. หันทิศทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง 3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากบริเวณชุมชน ร้านค้า อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 4. เลือกเทคนิคหรือการก่อสร้างที่ช่วยลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน เช่น การใช้เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกับงาน 	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบความคิดในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
นายอาทิตย์ ใจโภคเนน

(นายอาทิตย์ ใจโภคเนน)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
อนันต์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทยาน มหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบิชัพ พอสเชิป คอนเซ็ลเลนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริวิช ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนแก่น ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียงต้อขุนชนข้างเคียง (ต่อ)	<p>จากการประเมิน พบร้า เสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ และส่งผ่านไปยังผู้พักอาศัยภายในบ้านจะได้รับสัมผัสเสียงโดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ทิศเหนือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าปัจจุบัน = 60.50 dB(A) - ค่าประเมิน = 64.91 dB(A) - ระดับเสียงรวม = 66.25 dB(A) - ระดับเสียงรวมเมื่อผ่าน Aluminum sheet หนา 6.35 มม. ปิดทึบ = 39.25 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - ระดับเสียงรบกวน = -4.57 dB(A) - ค่ามาตรฐานเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A) <p>ทิศตะวันออก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าปัจจุบัน = 60.50 dB(A) - ค่าประเมิน = 70.81 dB(A) - ระดับเสียงรวม = 71.20 dB(A) - ระดับเสียงรวมเมื่อผ่าน Aluminum sheet หนา 6.35 มม. ปิดทึบ = 44.20 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - ระดับเสียงรบกวน = -4.49 dB(A) - ค่ามาตรฐานเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A) 	<p>5. เข้มงวดต่อคุณงาน เพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้องกันการกระแทก การขนย้ายวัสดุก่อสร้างด้วยความนิ่มนวล</p> <p>6. ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>7. กรณีใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องหัววัสดุ เช่น กระสอบหรืออื่นๆ marrow รับเพื่อลดเสียงจากกิจกรรมในเวลาเดียวกัน</p> <p>8. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานช้าๆ ควรจะต้องให้มีการตัดเครื่อง หรือ เปิดเครื่องระหว่างการหัก</p> <p>9. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างดี</p> <p>10. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>11. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>12. ผู้รับเหมาควบคุมคุณงานก่อสร้างไม่ให้ส่องเสียงดัง และควบคุมการขนย้ายสิ่งของโดยไม่ลากหรือกระแทกจนก่อให้เกิดเสียงดัง</p>	<p>2. ตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีงานฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดในทุกๆ 10 นาที ตั้งแต่วัดเสียงและทำการตัดต่อ 3 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งรากฐานหุบเขา ด้วย Leq 24 ชั่วโมง, L_{max} และ Ldn สถานที่ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - อาคารพาณิชย์ด้านทิศใต้ แสดงดังรูปที่ 1 <p><u>ด้านนีคุณภาพเสียงที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Leq 24 hr, L_{max}, Ldn <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสปีดหนึ่งในการก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งรากฐานหุบเขา ด้วยมีดัชปี Leq 24 ชั่วโมง L_{max} และ Ldn และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานโยบายและแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนละ 1 ครั้ง

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริวิช จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายยาໂໄສ ໂອຄານເນ

(นายยาໂໄສ ໂອຄານເນ)

ประธาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริวิช จำกัด

ก.m.g พ.ศ. ๒๕๕๙

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ Omni

(ผู้อำนวยการอาชีวะ บุญนา วงศ์อิริยาบุตร)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พร้อมด้วยผู้ดูแลแผนที่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ก.m.g พ.ศ. ๒๕๕๙

จำนวน 19/207 หน้า

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียงต่ำมูนข้างเคียง (ต่อ)	<p>หิศใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าปัจจุบัน = 60.50 dB(A) - ค่าประเมิน = 69.68 dB(A) - ระดับเสียงรวม = 70.18 dB(A) - ระดับเสียงรวมเมื่อผ่าน Aluminum sheet หนา 6.35 มม. ปิดทึบ = 43.18 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - ระดับเสียงรบกวน = -4.55 dB(A) - ค่ามาตรฐานเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A) <p>หิศตะวันตก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าปัจจุบัน = 60.50 dB(A) - ค่าประเมิน = 54.75 dB(A) - ระดับเสียงรวม = 61.49 dB(A) - ระดับเสียงรวมเมื่อผ่าน Aluminum sheet หนา 6.35 มม. ปิดทึบ = 34.49 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - ระดับเสียงรบกวน = -4.40 dB(A) - ค่ามาตรฐานเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A) 	<p>13. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของประชาชนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์</p> <p>14. จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การเขื่อน การบัดกรี เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มีดีไซด์ และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อาศัยมากที่สุด</p> <p>15. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้ดูดี ในสภาพที่ดีและมีฝ้าครอบเพื่อลดระดับเสียง</p> <p>16. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงาน ไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนรวมทั้ง จะใช้ Tower crane ใน การขนย้ายวัสดุก่อสร้างไปยังตำแหน่งต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>17. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดี โดยแนบเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการว่าจ้าง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-9246600 อีเมลล์: info@thai-parkerizing.com</p> <p>- ประมาณ 6,000 บาท / ครั้ง (ระยะเวลา ก่อสร้าง 6 เดือน เท่ากับ 36,000 บาท/ปี ระยะเวลาด้วย 4 ปี เท่า 144,000 บาท)</p>

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายชายา ใจดี ใจชากเนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ถ.ุนภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการฯ ยุทธนา นหัสดิวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิป คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถ.ุนภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการและค่าใช้จ่ายทั่วไปของสถาปัตย์ ภายนอก สำหรับสิ่งแวดล้อม แม่บทการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าตามฯ	ผลกรอบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียงต่ำสูงชนิดต่างๆ (ต่อ)	ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบจากการดำเนินการเพื่อยกเว้นและลดเสียง ที่อนุญาตให้ผู้บุคคลที่สามสามารถรับได้ตามที่มีอยู่ในเสียงที่ต้องห้ามไม่เกิน 100 dB (A) ติดต่อกันไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งจากการคาดการณ์ การทำงานของคนงานของโครงการจะทำางานเป็น 2 ชั่วโมง ซึ่งจากการคาดการณ์ ระยะเวลาระหว่างเดือนกันกว่าการระยะเวลาระบุญตัวไว้ ต้องห้ามให้มีการเปลี่ยนคนงานที่สัมผัสถึงเสียงทุก 2 ชั่วโมง และให้หันหน้าไปอีกด้านหนึ่ง Ear Plug จะบดบังงานที่ติดต่อหูได้ถูกบันทึกโดยผู้ควบคุมงานที่ติดต่อหู (-1)	18. กิจกรรมที่มีเสียงต่ำมาก เช่น การตัดหญ้า พื้นที่สาธารณะที่มีเสียงในที่ตั้งพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากบุคคลโดยรอบให้นำมาที่สุด โดยทำาหนังสือที่หมายเหตุลงในสิ่งของรับเรื่องกิจกรรมที่ต้องห้ามที่รับทราบชุมชน 29. จัดให้มีผู้ดำเนินการเข้าพบผู้หักอ้าศัย บ้างศีรษะเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งก่อตั้งรักษาความคิดเห็นที่ปริมาณปูร่องร่องเรียนที่อยู่อาศัยเดิม ปะหนาติดกับบันทึกของหน่วยงานที่ดำเนินการและรับทราบชุมชนที่ต้องห้ามที่รับทราบ	มาตรฐานติดตั้งห้องรับรองเสียงต่ำสุดที่ 60 dB(A) ต่อวัน 24 ชั่วโมง มาตรฐานติดตั้งห้องรับรองเสียงต่ำสุดที่ 65 dB(A) ต่อวัน 24 ชั่วโมง
		ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงสร้างไม้ที่ติดต่อในพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องห้าม เนื่องจากโครงสร้างไม้ที่ติดต่อในพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องห้าม อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องห้าม ได้	โครงสร้างไม้ที่ติดต่อในพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องห้าม ต้องห้ามติดต่อในพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องห้าม ได้

บริษัท ไทยพาร์กิซิ่ง จำกัด จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

สงวนสิทธิ์
(นาคมถาวร ใจกลางนานาชาติ)

ประเทศไทย บริษัท ไทย บาร์กิซิ่ง จำกัด
จ.ปทท. 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

สงวนสิทธิ์
(ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ ยุทธนา มหาศรีวิเคราะห์)

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ ยอดศรีบิน พอมศ์ พนมพันธุ์ แอลอน คอมพ์พันธุ์ จำกัด
จ.ปทท. 2559

พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ให้เกิดความต่อเนื่องและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสามารถสนับสนุนภารกิจของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

“ก็แล้วแต่คุณครับ แต่ถ้าไม่ต้องการให้สิ่งที่คุณต้องการหายไป ให้ลองหันมาหาเราดูบ้างครับ ว่าเรามีสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในครอบครัวนี้ แต่คุณไม่รู้ว่าจะหันมายังไง แต่ถ้าคุณต้องการให้สิ่งที่คุณต้องการหายไป ให้ลองหันมาหาเราดูบ้างครับ ว่าเรามีสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในครอบครัวนี้ แต่คุณไม่รู้ว่าจะหันมายังไง

金匱經

กิจกรรมที่ 2559
ประชุมบริษัท ไทย บริษัทเอกชน จำกัด
(บริษัทเอกชน จำกัด)
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

2

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

สำเนา 22/207

ผู้ดูแลน้ำภารกิจและน้ำทิ้ง บริษัท พลังชีวภาพ จำกัด ศูนย์เชลล์ชั้น จำกัด
ใบอนุญาต 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสร้างตึกสำนักงาน ชั้น 9 ห้องน้ำ สำนักงานใหญ่ บริษัทไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	<p>ด้านทรัพยากรน้ำ</p> <p>ในพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง สำหรับประชารชนที่อยู่ในท้องถิ่นจะใช้น้ำบาดาล โดยในระยะก่อสร้างจะมีภาระน้ำที่ต้องการใช้ในการผลิตไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์/คน/วัน) ประมาณการใช้น้ำ 10.00 ลูกบาศก์เมตร และน้ำที่ใช้ในการก่อสร้าง 8 ลูกบาศก์เมตร รวมประมาณน้ำใช้ในระยะก่อสร้าง 18.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นประมาณเพียงเล็กน้อย</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมห้องล้างน้ำชาย-หญิง ไว้ให้จำนวน 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 50 คน น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และจะบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไว้อาคาร จำนวน 1 ชุด จนเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งตามที่กำหนด ก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะ ห้ามทิ้งเศษมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ ลงในท่อระบายน้ำของโครงการ จัดให้มีการทำความสะอาดด้วยกรองทุกอาทิตย์ จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีกิจกรรมการใช้น้ำของคนงาน และมีตະแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำลงท่อน้ำสาธารณะ จัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณหน้างานเพื่อป้องกันมิให้เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและไม่ให้มีน้ำในคลองออกภายนอกพื้นที่โครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพน้ำดื่มน้ำที่ดูดเข้ามาในเครื่องจักรใช้ในสภาพที่ดีก่อนนำน้ำดื่มไปห้องน้ำและนำไปในสภาพที่สะอาดตามมาตรฐานที่ต้องการ จัดให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ชำรุดเสื่อม ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด ความถี่ในการตรวจสอบ สปีดเค้าล 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ ไม่มี ตรวจสอบร่างระบายน้ำ และทำความสะอาดตະแกรง สภาพที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ระบบระบายน้ำ ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ การอุดตัน

ลงชื่อ 胡金兔人
(นายาย่าไต้ ไอยไซกานเน)

ประจำวัน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



จำนวน 23/207 หน้า

ลงชื่อ Runas
(ผู้อำนวยการส่วนราชการ ยุทธนา มหัสดีวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบล คงชั้นแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอครัวราช จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	ด้านคุณภาพน้ำ น้ำเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานจำนวน 50 คน เท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะจัดเตรียมห้องส้วมจำนวน 5 ห้อง (1 ห้อง/คนงาน 10 คน) น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมจะบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียเรืองรูปชนิดเกราะ-กรอง ไร้อากาศ จากนั้นจะระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าโครงการมีได้ระบายน้ำสู่แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพยากรน้ำ ดังนั้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรน้ำในระดับต่ำ (-1)	5. ประสานงานให้ อบต.เขาคันธรง มาสูบตอกอนใน ป่าเกราะไปกำจัดทุกๆ 6 เดือน /ครั้ง หรือ เมื่อส่วนบ่อเกราะเต็ม 6. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตอกอนออกจากบ่อเกราะ-บ่อกรองทึ้งทั้งหมด พร้อมนำเข้าโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนทำการกลบปิดด้วย	ความกันกรองตรวจสอบ 3. สำคัญที่สุด 1 ครั้ง หลังจากระยะก่อสร้างผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 1,000 บาท/สัปดาห์ (ระยะเวลา ก่อสร้าง 6 เดือน เท่ากับ 24,000 บาท/ปี ระยะเวลาเดียว 4 ปี เท่า 96,000 บาท) 3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด บริเวณป่าพักน้ำทึ้งชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออก รายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันธรง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ป่าพักน้ำทึ้งชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้ง - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารพิษทางน้ำ (Suspended Solids) - สารฟ้าด (Sulfide)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ ใจไชยภานุ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

จำนวน 24/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการฯ บุญนา มากอธิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เพลส คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ริซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	สำหรับงานก่อสร้างที่เหลือ คือ งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งและเก็บรายละเอียด ดังนี้ 1. ระบายน้ำทิ้งของโครงการในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรน้ำในระดับต่ำ (-1)	<p>ผลกระทบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ข้อที่ 1 เท่านั้น - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมท่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสูญเสีย) <p>มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด 	<p>มาตรฐานได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน (Oil and grease)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีเคเอ็น (TKN) ความถี่ในการตรวจสอบ - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 20,000 บาท / ครั้ง (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่กับค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา) <p>ผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมท่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสูญเสีย) <p>มาตรการมาส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ
(นายชาญไชย ไชโยกานนท์)
บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริซิ่ง จำกัด

ที่อยู่
บุกฯ เพทท์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 25/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุพจน์ มหาดิเรกวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ค คงสุขณรงค์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่
บุกฯ พทท์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรถีริเวตส์และมนต์ค่าต่างๆ	กิจกรรมของการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรถีริเวตส์และมนต์ค่าต่างๆ	-	-
2.1 ทรัพยากรถีริเวตส์และมนต์ค่าต่างๆ สภาพปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการเป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ดังโครงการจัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศวิทยาสัมคมเมือง จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรถีริเวตส์และมนต์ค่าต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน (0)	กิจกรรมของการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรถีริเวตส์และมนต์ค่าต่างๆ	-	-
2.2 ทรัพยากรถีริเวตส์และมนต์ค่าต่างๆ เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พับແผลง ซึ่งภาพทางน้ำ	การดำเนินการของโครงการจะไม่ปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูกบำบัดเบื้องต้นก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ดังนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อทรัพยากรถีริเวตส์และมนต์ค่าต่างๆ	-	-

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
นายชาญชาติ ใจไชกานน
ประisan บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการส่วนราชการ บุกโหน มหัชธรรมริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอชเชปิล คอนเซ็ปชัน แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์รีไซ่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้านครอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p> <p>พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนตำบลเข้านครอง โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีบริการน้ำประปา ดังนั้น ทางโครงการจึงซื้อน้ำประปามาใช้ในโครงการ</p> <p>ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว</p>	<p>พื้นที่ก่อสร้าง : โครงสร้างจะมีอิฐรากการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมในการก่อสร้าง ได้แก่ การใช้น้ำในการผสมปูนซีเมนต์ ล้างวัสดุก่อสร้าง และล้างเครื่องมือซึ่งคาดว่ามีปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน และปริมาณน้ำใช้ของคนงานก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 50 คน ได้แก่ การใช้น้ำห้องน้ำ ล้างหน้า ทำความสะอาดและอื่นๆ คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ 10.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 18.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการใช้น้ำจากถังเก็บน้ำขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 11 ถัง รวมขนาดบรรจุ 55 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำได้มากกว่า 3 วัน สำหรับแหล่งน้ำใช้ในระยะก่อสร้างนี้โครงการซื้อน้ำประปา ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p> <p>บริษัท ไทยปาร์คเกอร์รีไซ่ จำกัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ในพื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 11 ถัง สำหรับใช้ในระยะก่อสร้าง ใช้ได้ประมาณ 3 วัน ติดตั้งระบบห่อน้ำเข้าครัวเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ำสำรองทุกวัน รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด จัดให้มีการตรวจสอบเช็คถังเก็บน้ำสำรองอยู่เสมอ ตรวจสอบทุกชั่วโมง หากพบให้ทำการแก้ไขทันที แจ้งให้คนงานก่อสร้างทราบถ่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดถังถังเก็บน้ำสำรองทันที โดยใช้ฟองน้ำขัดล้างถังให้ทันที ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ครั้งละ 1 ถัง จนกว่าจะครบตามจำนวนถังเก็บน้ำสำรองจะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้ฉีดพ่นรถพ่นน้ำภายในพื้นที่โครงการ 	<p>1. ตรวจสอบป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติ ภัยปัญหาการรั่วซึม หรือชำรุดทรุดโทรมให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ถังเก็บน้ำสำรอง ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ สภาพการชำรุดและการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์รีไซ่ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p>2. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ถังเก็บน้ำสำรอง ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ ล้างทำความสะอาด หากพบว่ามีภัยจากภัยธรรมชาติ ภัยปัญหาการรั่วซึม หรือชำรุดทรุดโทรมให้รีบแก้ไขทันที



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายยาโนะ โยโซกานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์รีไซ่ จำกัด
ทุนกษาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มหาจันทร์วงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริพิต คงชั้นแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ทุนกษาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลประโยชน์ที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสร้างส้วดีกรีทัพก่อสร้างพื้นที่จอดรถบ้านบจก. ไทยパーค์ไซด์ ทั้งอยู่ที่ ตำบลเสนาคันธารัง อำเภอธาราชา จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์กลางอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

องค์ประกอบพาณิชย์แวดล้อมและค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<p>3. ผลกระทบด้านความปลอดภัยตั้งเป็นส่วนใหญ่สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากว่าสิ่นสี ตากลอน ห้ามเข้าหนีไฟ ทำความสะอาดลักษณะนี้เป็นส่วนของการดูแลรักษาที่สถานที่ควรระวังอย่างยิ่ง</p> <ul style="list-style-type: none">- ถังก๊าซน้ำยาห้องครัวที่ต้องดูแลอย่างดี โดยสังเกตจากว่าสิ่นสี ตากลอน ห้ามเข้าหนีไฟ ความมื้นในห้องครัวจะสูง- 6 เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนที่ต้องดูแลอย่างดี ผู้รับผิดชอบ <p>บริษัท ไทยパーค์ไซด์ จำกัด ให้การรับรองว่าได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p style="text-align:center">POSSIBILITY</p> <p style="text-align:center">consultant & construction co.,ltd. อนุมัติ (ผู้อำนวยการฯ ที่ลงนาม) THAI PARKERIZING CO.,LTD. จันทร์ 28/207 พม. กมกาพันท์ 2559</p> <p style="text-align:right">ลงชื่อ <u>นายอาชยากร โภคานนท์</u> จำกัด (นายอาชยากร โภคานนท์) ประชารถ บริษัท ไทยパーค์ไซด์ จำกัด กมกาพันท์ 2559</p>

ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อมประเมินประเมินผู้รับผิดชอบ
(ผู้อำนวยการฯ ที่ลงนาม)
กมกาพันท์ 2559

กมกาพันท์ 2559

จันทร์ 28/207 พม.
กมกาพันท์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	<p>สำหรับงานที่เหลือ คือ งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งและเก็บรายละเอียด ดังนี้ ปริมาณการใช้น้ำเจ็งมีความเพียงพอในการจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ก่อสร้าง โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ในข้อ 1 เนื่องจากทางโครงการได้จัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรองเพียง 5 ถัง เท่านั้น- โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสูญเสีย) <p>มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด	<p>ผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการไฟฟ้าได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว- โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสูญเสีย) <p>มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด
3.2 การบำบัดน้ำเสีย ส่วนที่ดำเนินการอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขากันทร ซึ่งทางองค์กรบริหารส่วนตำบลเขากันทรไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของพื้นที่ดังนั้น โครงการจึงได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้มีค่าได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายนอกภายนอกโครงการ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	<p>แหล่งน้ำใช้ของโครงการในระยะการก่อสร้าง โครงการจะใช้น้ำบาดาล คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการของคนงานก่อสร้าง 10.00 ลูกบาศก์เมตร /วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำที่ใช้) ทั้งนี้ จะไม่นำน้ำในกิจกรรมก่อสร้างมาคิดรวมเนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้หมัดไปกับขั้นตอนการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะกรองไว้กลาง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้างโดยประเมินผลกระทบ ดังนี้</p>	<ol style="list-style-type: none">1. จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้ในพื้นที่โครงการ จำนวน 5 ห้อง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกรอะ-กรองไว้กลาง จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ต่อไป2. ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสูบดูดกอนออกจากบ่อเกรอะเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือหันที่เมื่อต้องกอนเติมตลอดจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ	<ol style="list-style-type: none">1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ และรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอบต. เขากันทร สถานที่ตรวจสอบ<ul style="list-style-type: none">- ระบบบำบัดน้ำเสีย- พื้นที่ที่ใช้ตรวจสอบ- ประสิทธิภาพการทำงานความถี่ในการตรวจสอบ- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริซิ่ง จำกัด



ลงชื่อ นายอาทิตย์ โภโภกนัน

(นายอาทิตย์ โภโภกนัน)

ประธาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริซิ่ง จำกัด AI PARKERIZING CO.,LTD.
ทุ่มガ พันธ์ 2559

จำนวน 29/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ _____

(ผู้อำนวยการรายยุทธนา มัจฉริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลสิริเปิล คอนเซ็ปเดนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงภาระทบทวนที่สำหรับมีผลต่อการดำเนินการบ่อจ่ำกันและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่การติดตามตรวจสอบผลการทดสอบเพื่อแก้ไขความ

โครงการ อาคารส้วตติการพัฒนาศูนย์พัฒนาฯ ของบริษัทฯ ทั่วไปค่านทรัพย์ สำหรับชั้นเรียน ชั้นห้องเรียน ชั้นห้องเรียน

องค์ประกอบของทรัพย์สินและคุณลักษณะฯ	ผลลัพธ์ที่สื่อสารและประเมินค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่สื่อสาร
3.2 การบำบัดน้ำเสีย หลังจากผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ¹⁾ โครงการจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ ²⁾ สานานท์ตามหน้าโครงการต่อไป - ส่วนที่ดำเนินการประกอบการต่อไป	พื้นที่ก่อสร้าง : ในระยะต่อสืบฯ โครงการนี้มีการ จัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดย ³⁾ นำเสียที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง เสียริบาม น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างทั้งหมด นำส่งเข้าสู่ระบบ ไม่งานที่เกิดขึ้นในท่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ ⁴⁾ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของผู้เช่าที่อยู่ในตึกเป็น ⁵⁾ 4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ให้สูบดูดกอนของหาก บ่อกรอที่ห้องน้ำ แล้วนำไปที่บ่อขยะโรงบินเรือน ห้องน้ำบ่อกรอ-ห้องน้ำร่องไว้รอการก่อนนำไปที่บ่อขยะ บ่อกรอ	3. จัดให้มีศูนย์การจัดการขยะขนาดห้องร้าน ให้สามารถจัดการขยะและตรวจสอบการรักษาความสะอาดห้องร้าน น้ำยาที่ห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำส่วนบ้าน สะอาด และ ไม่ส่งกลิ่นรบกวนคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง 4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ให้สูบดูดกอนของหาก บ่อกรอที่ห้องน้ำ แล้วนำไปที่บ่อขยะโรงบินเรือน ห้องน้ำบ่อกรอ-ห้องน้ำร่องไว้รอการก่อนนำไปที่บ่อขยะ บ่อกรอ

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
(นายพัฒนา ใจอาษา)

ประวัติ ไทย ปาร์กิริซิ่ง จำกัด
ถ.นราธิวาส 2559
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการบริษัทฯ ยุทธนา พงษ์ชัยวงศ์)

ลงนามที่ 30/207 พ.ม.
กุมภาพันธ์ 2559

ลงนามที่ 30/207 พ.ม.
กุมภาพันธ์ 30/207 พ.ม.
กุมภาพันธ์ 30/207 พ.ม.

ผู้ดำเนินรายการร่วมกับผู้รับผิดชอบ ยุทธนา พงษ์ชัยวงศ์ ลงนามที่ 30/207 พ.ม.
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนแก่น ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่�行ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่กระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบ้าน้ำเสีย (ต่อ) ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)			<p>3. ตัวอย่างของบริการที่มุ่งเน้นการทำความสะอาด บริเวณท้องน้ำห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำ ห้องส้วม <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การรื้อซึ่งและทำความสะอาด ความดีในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี <p>4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด บริเวณ出口พักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p><u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลฟิด (Sulfide)



ลงชื่อ

 (นายอาทัย พิโชคานะ)
 ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
 ถูกกฎหมาย 2559

จำนวน 31/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเรือง มัจฉริยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 ถูกกฎหมาย 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๗๗ หมู่บ้าน ๑๐๔๗/๑๐

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ 	<p>สำหรับงานที่เหลือ คือ งานตกแต่งและเก็บรายละเอียด ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>ผลกระทบตามมาตราการป้องกันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตราการฯ ในข้อที่ 1 เนื่องจากทางโครงการจัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิงเพียง 2 ห้องเท่านั้น - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม) <p>มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตราการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - ทีเคอีน (TKN) <p>ความต้องการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 20,000 บาท/ครั้ง (ระยะทดลองก่อสร้าง 6 เดือน เท่ากับ 40,000 บาท/ปี ระยะเวลา ชดเชย 4 ปี เท่ากับ 160,000 บาท) - รวมค่าชดเชยทั้งสิ้น 244,000 บาท <p>มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตราการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม) <p>มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตราการฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



ลงชื่อ ...
(นายชาญโธ เอกไกภานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ถ.กุ��พันธ์ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 32/207 หน้า

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุยกุณ พงษ์จันทร์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ.กุ��พันธ์ 2559

POSSIBLE

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริโซลูชันส์ ดังอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าทางฯ	ผลกระทบที่สำคัญของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หมายเหตุการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง กรณีที่ฝนตก โครงการจะควบคุมการระบายน้ำ โดยจัดให้มีแนววางดินขนาดกว้าง 0.30 เมตร โดยทางจากแนวเขตที่ดินประมาณ 0.80 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อตักตกอนเพื่อให้เศษดินตกตกอนก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบเป็นระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> หนนึ่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมีให้เศษดิน และเศษสิ่งก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ และท่อระบายน้ำสาธารณะ จัดให้มีระบบระบายน้ำซึ่คราวบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อตักตกอนเพื่อให้เศษดินตกตกอนแล้วปล่อยลงดินต่อไป ทำความสะอาดรากระบายน้ำและบ่อซึมน้ำภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ ป้องกันการอุดตันและการสะสมของดินตกอนเพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านให้ไหลมาถึงท่อระบายน้ำของ อบต.เข้าคันทร ดูแลรักษาระบายน้ำของโครงการให้สามารถระบายน้ำผ่านให้ไหลมาถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ ไม่ทำการทิ้งเศษสิ่งก่อสร้างจากการก่อสร้างอาคารให้ลงไปยังท่อระบายน้ำของ อบต.เข้าคันทร ชุดตอกตกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทางโครงการชุดตอกร่องระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน 	<p>ตรวจสอบโดย (พนักงานที่รับผิดชอบ) รายงานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานที่ตรวจสอบ - ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพการใช้งานของระบายน้ำ - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริโซลูชัน จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี </p> <p>ตรวจสอบปริมาณตอกตกอนดินที่สะสมอยู่ภายในระบายน้ำ และชุดตอกตกอนออกเป็นประจำ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานที่ตรวจสอบ - ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - ปริมาณตอกตกอนดินที่สะสม ความถี่ในการตรวจสอบ </p>



THAI PARKERIZING CO., LTD.

ลงชื่อ  (นายสายาไถ โซนันท์)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริโซลูชัน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

จำนวน 33/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มงคลธรรมวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอดูเชิงพาณิชย์ ถนนชัล相传 แขวงคุณสมบัติ เกาะสมุทรายืน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งและเก็บรายละเอียดคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<p>ผลกระทบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคม ต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม) <p>มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด 	<p>บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3248660 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 1,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา ก่อสร้าง 6 เดือน เท่ากับ 6,000 บาท/ปี ระยะเวลาขดเฉย 4 ปี เท่า 24,000 บาท) <p>มาตรการดำเนินการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม) <p>มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด
3.4 การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยโดยทั่วไปในเขตพื้นที่ โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในเขตรับผิดชอบ ของ อปช.เขากันทร ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	พื้นที่ก่อสร้าง : มูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เศษหิน เศษปูน เศษไม้ และเศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมูลฝอยบางส่วน โครงการ จะเก็บรวบรวมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือขาย แก่ ผู้ที่ต้องการ สำหรับบางส่วนที่ทำลายได้ยากหรือ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะเก็บ รวบรวมไว้ในถังมูลฝอยที่เตรียมไว้บริเวณพื้นที่	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบและ สะอาดก่อนการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่าง เศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ กับวัสดุที่ ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก 2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมี ฝาปิด โดยโครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยแยกเป็น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพดีอยู่ เช่น หากชำรุดหรือเสียหายต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ไม่มีมูลฝอยตกค้าง ไม่มีภัยรบกวน ไม่มีท้าทาน้ำโรค เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น มีการล้างทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ
(นายยาโย โยโซกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



จำนวน 34/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา นัดจันทร์วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอสหปิค คอนเซ็ปท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน นนจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันtring อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย ผู้จัดทำแบบสำรวจ บริษัทฯ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานจำนวน 50 คน คาดว่าจะมีมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 0.15 ถูกบาศก์เมตร/วัน ใช้อัตราการเกิดมูลฝอย 3 กิโล/คน/วัน (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2542) โครงการจัดให้มีภายนครองรับมูลฝอยที่ทันทันและมีฝาปิดมีดitch ขนาด 200 กิตร จำนวน 5 ถัง โดยแยกเป็นถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) จำนวน 2 ถัง ถังมูลฝอยที่ไว้ไป (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีส้ม) จำนวน 1 ถัง โดยถังมูลฝอยอันตรายจะติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม โดยวางไว้เป็นจุดพักรถมูลฝอยภายในบริเวณที่พักคนงานเพื่อรอการเก็บขนมูลฝอยจากทาง อบต. เขากันtring เข้ามาเก็บขน โดยจะเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยจนหมดเป็นประจำทุกๆ วัน	<p>1. ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) จำนวน 2 ถัง 2. ถังมูลฝอยที่ไว้ไป (น้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีส้ม) จำนวน 1 ถัง โดยถังมูลฝอยอันตรายจะติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีส้มซึ่งรองรับมูลฝอยได้นาน 3 วัน โดยวางไว้เป็นจุดพักรถมูลฝอยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอการเก็บขนมูลฝอยจากทาง อบต. เขากันtring เข้ามาเก็บขน โดยจะเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยจนหมดเป็นประจำทุกๆ วัน</p> <p>3. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ตรวจสอบที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทำความสะอาดเดาเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอนามัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และไม่วางถังมูลฝอยไว้ทางด้านบ้านบ้านพักอาศัย</p> <p>5. คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ เช่นวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทึ่งเป็นประจำทุกวัน</p>	<p>1. สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน 2. อยู่เสมอและต้องเพียงพอต่อบริมาณมูลฝอยความต้องการตรวจสอบ 3. เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี</p> <p>2. ตรวจสอบที่พักมูลฝอยภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง สถานที่ตรวจสอบ - ที่พักมูลฝอย ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดของที่พักมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง</p>

ลงชื่อ 

(นายจิตา ไก่ไข่กาเน)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 35/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเรนา มัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เพลท คอนเซปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอครีรากา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<p>6. นำมูลฝอย เช่น เศษวัสดุก่อสร้างไปปูนพื้นที่ที่ต้องการปรับบนหรือขยายให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อนำไปปูน พื้นที่ดิน ห้องน้ำสถานที่ทึบจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนเมื่อนำมาไปทิ้งแล้วจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดิน ข้างเคียงด้วยกรณีที่มีข้อร้องเรียนและพิสูจน์ทราบได้ว่าโครงการนำมูลฝอยจากโครงการไปทิ้งยังไงที่ห้ามทิ้ง โครงการจะรับผิดชอบเก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึ้นออกจากที่ที่โดยทันที และปรับสภาพพื้นที่ให้ดีดังเดิม ห้องน้ำจะต้องไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ</p> <p>7. กำหนดให้โครงการยื่นคำร้องไปยัง อบต.เขาคันธรง และเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขยะกำจัดเศษวัสดุ ก่อสร้าง ก่อน อบต.เขาคันธรง จะเข้ามาเก็บขยะเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างที่เหลือจากการตัดแยก และไม่สามารถนำไปใช้ได้</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในข้อที่ 7 เท่านั้น - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการขอเชยศรีสังคม) 	<p>ความต้องการดำเนินการตามกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ทุกครั้งจะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการขอเชยศรีสังคม)

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ

 นายอาيยา トイ (อย่างกานเน)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
 ทุ่มกาพันธ์ 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา นัดจันทร์วงศ์
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เบล็อก คอนเซ็ปท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 ทุ่มกาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ-มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาน้อย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑.๔ การจัดการมูลฝอย (ต่อ) งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานตอกเตี้ยและเก็บรายละเอียดคาดว่าจะมีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงระดับต่ำ (-1)	มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด	มาตรการที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบุคคลฯ - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด
๓.๖ การไฟฟ้า สำหรับพื้นที่โครงการจะใช้บริการไฟฟ้าจากภาคภูมิภาค สาขา ศรีราชา โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน สำหรับไฟฟ้าในกิจกรรมการก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอในการให้บริการดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวและมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระทุกกับชุมชน	๑. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน ๒. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ภายในโครงการสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระทุกกับชุมชน ๓. แนะนำให้คุณงานอดปลักไฟเมื่อไม่ใช้งาน ๔. รณรงค์ให้คุณงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ๕. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน ๖. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎจริยาบรรณที่ถูกต้อง ๗. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานประหยัดพลังงานและมีอยุกการใช้งานยานาน ผลกระทบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวแล้วทุกข้อ - โครงการจะมีมาตรการเยี่ยวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการขาดเชยศรีสังคม)	๑. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ศkommenที่ตรวจสอบ - จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยที่เข้าตรวจสอบ - สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์รีซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๔๖๖๐๐ ถ้าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี ผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบ - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยี่ยวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการขาดเชยศรีสังคม)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์รีซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ
(นายชาไธ ໂຍໂກນະ)

ประวัติ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์รีซิ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



จำนวน 37/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบา มหาอนันทร์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ร คงอัคเคนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงจำนวนที่ต้องใช้และแบบที่ต้องมีอย่างกันและแก้ไขผลการบริโภคในแต่ละช่วง มาตรฐานการบริโภคที่ต้องมีอย่างกันและแก้ไขผลการบริโภคในแต่ละช่วง ตามมาตรฐานที่ต้องมีอย่างกันและแก้ไขผลการบริโภคในแต่ละช่วง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของทางสื่อและศูนย์กลางที่สำคัญ	ผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบ	มาตรฐานการบริโภคที่ต้องมีอย่างกันและแก้ไขผลการบริโภคในแต่ละช่วง	มาตรฐานการบริโภคที่ต้องมีอย่างกันและแก้ไขผลการบริโภคในแต่ละช่วง
3.5 การรับฟัง - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานถนนและเดินทาง รายละเอียดคาดว่าจะมีผลกระทบต่อชุมชน บริเวณใกล้เคียงจะตั้งตัว (-1)	มาตรฐานการรับออกันมา ส่วนที่เหลือ	มาตรฐานการรับออกันมา ส่วนที่เหลือ
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	ในระยะก่อสร้างหากเกิดอัคคีภัยอาจเกิดได้ จากสาเหตุหลัก 2 ประการ ประการแรก คือ เกิดจากความตื้อของห้องนอนเป็นไฟ ประการที่ สอง คือ การถูกบุหรี่หรือเชือดไฟได้โดยไม่ ระมัดระวัง ซึ่งในครองการไฟต์จะระหนักได้ปัจจุบัน ดังกล่าว จึงต้องให้ผู้รับเหมาอกรถรับจ้างให้มีฝ้า รั้งชากความปลดล็อกด้วยสูตร 24 ชั่วโมง โดยไม่ให้ บุคลากรอยู่อาศัยในส่วนที่โครงสร้างไม่ ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาตและไฟเก็บไว้ด้วยไฟ ก่อให้เกิดไฟฟ้าในขณะเดียวกันจึงมีการ เชื่อมห้องรับวิชาชีพที่มีประกายไฟ แต่ห้องมีไฟ พ่นงานสูบบุหรี่ในขณะเดียวกันได้รับความเสี่ยง จะก่อให้เกิดอัคคีภัยในระยะต่อไป (1)	1. เป็นวัสดุที่ติดประกายไฟได้ง่ายหางานบริเวณ ที่มีการซ้อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ 2. ความถูกดูแลและตรวจสอบของกราดเชิงไฟ และ จุดเดียวที่บุรุษปฏิบัติที่จำเป็น 3. ห้องสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีไฟ แหล่งแสง ปฏิบัติงานจัดให้มีห้องน้ำบนคนอย่างกับชุด แคมป์ใหญ่กรณีที่มีความไม่สงบทางภาคต้องดำเนินการ อย่างสมดุล 4. มั่งคงพัสดุและเครื่องมืออยู่ในบริเวณที่ห้อง น้ำสามารถเข้าถึงได้ 5. ติดป้ายคำแนะนำการใช้ถุงบรรณแต่ละตัวไว้ บริเวณที่ติดตั้งถุงบรรณ เพื่อไม่สูญเสียถุงบรรณที่เกิด เหตุสามารถใช้ตัวหันหัว	1. ตรวจสอบยกประกายไฟที่เก็บไว้ในสถานที่ พร้อมผู้งาน หากชำรุดต้องลงที่นี่โดยเร็วทัน ท่วงที่ตรวจสอบ - จุดติดตั้งถุงบรรณที่บุรุษประเมินที่ทำก่อสร้าง ต้องมีผู้เข้าตรวจสอบ - การติดตั้งถุงบรรณที่บุรุษประเมินตามสภาพการใช้งานในที่ อยู่สมดุล - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ร่าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัทฯ ไทย บาร์คเคนเนอร์ริช จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ผู้รับผิดชอบในการติดตั้งถุงบรรณ - ประมาณ 500 บาท/เดือน (ระยะเวลาต่อครั้ง ๖ เดือน เท่ากับ 3,000 บาท/ปี ระยะเวลาต่อครั้ง ๔ ปี เท่า 12,000 บาท) 2. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งถุงบรรณเพื่อบริการในที่ ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาที่ร่าง



CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายพายัพ ใจอ่อน)

บะรักษาน บัวชัย ไทย บาร์คเคนเนอร์ริช จำกัด
ถูกต้องตามกฎหมาย
ลงวันที่ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 38/207 หน้า

ลงชื่อ
(ผู้รับผิดชอบที่ติดตั้งถุงบรรณ)

บะรักษาน บัวชัย ไทย บาร์คเคนเนอร์ริช จำกัด
ลงวันที่ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการและผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการทดสอบที่สำคัญ มาตรฐานการทดสอบที่ต้องมีอย่างแน่นอน และมาตรฐานการทดสอบที่ต้องมีอย่างเบื้องต้น ตามมาตรฐาน สำหรับสิ่งแวดล้อม แก้ไขผลการทดสอบที่องค์กรได้ดำเนินการที่อยู่ในส่วนที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ นี้จะถือว่าเป็นการทดสอบที่สำคัญ

รายการ	รายการและผลทดสอบตามต่อไปนี้	รายการและผลทดสอบที่สำคัญ
3.0 รายการที่ต้องทดสอบและคุณค่าต่อๆ กัน	รายการทดสอบที่สำคัญ	รายการทดสอบที่สำคัญ
- ล้วนเป็นภารกิจที่ต้องรักษาแล้ว (ต่อ)	8. จัดให้มีจานน้ำที่ขอนไม้รองไว้เพื่อป้องกันการหล่นของน้ำด้วย - ซ่างเคลียง เพื่อสอนบุตรถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ก่อสร้างโครงสร้างหรือแม้แต่ตึกที่อาจล้มลงรับความคิดเห็นที่ปริมาณปัจจุบันมาก เหตุการณ์ทางการเมือง ทางน้ำบุญพาเด็กเข้าห้องเรียนให้ในทันที	มาตรฐานและผลทดสอบตามต่อไปนี้ - มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 8. จัดให้มีจานน้ำที่ขอนไม้รองไว้เพื่อป้องกันการหล่นของน้ำด้วย - ซ่างเคลียง เพื่อสอนบุตรถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ก่อสร้างโครงสร้างหรือแม้แต่ตึกที่อาจล้มลงรับความคิดเห็นที่ปริมาณปัจจุบันมาก เหตุการณ์ทางการเมือง ทางน้ำบุญพาเด็กเข้าห้องเรียนให้ในทันที
งานโดยรับผิดชอบที่เหลือ	มาตรฐานและผลทดสอบตามต่อไปนี้ - โครงการรับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐานการติดตามตรวจสอบตัวอย่างแล้วทุกชั้น - โครงการจะประเมินมาตรฐานการเรียบเรียงให้กับสังคมต่อไป (รวมถึงอิฐและเศษกระดาษที่ไม่ใช่ของสาธารณะ) มาตรฐานการรับผิดชอบที่เหลือ งานโดยรับผิดชอบที่เหลือ - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานการ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดที่ไม่สามารถรักษา มาตราฐานได้ ตามที่กำหนดไว้	มาตรฐานและผลทดสอบตามต่อไปนี้ - โครงการรับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐานการติดตามตรวจสอบตัวอย่างแล้วทุกชั้น - โครงการจะประเมินมาตรฐานการเรียบเรียงให้กับสังคมต่อไป (รวมถึงอิฐและเศษกระดาษที่ไม่ใช่ของสาธารณะ) มาตรฐานการรับผิดชอบที่เหลือ งานโดยรับผิดชอบที่เหลือ - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานการ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดที่ไม่สามารถรักษามาตราฐานได้ ตามที่กำหนดไว้

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Owner

ลงชื่อ
(ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ยุทธนา มั่นคงเชิงวงศ์)

ลงชื่อ
(นายชัยวัฒน์ ใจเชิงวงศ์)
ประวัน บริษัท ไทย บาร์กิ้นกิ้ง จำกัด
ที่อยู่ 2559
กุมภาพันธ์ 2559

จำนวน 39/207 หน้า



ลงชื่อ
(ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ยุทธนา มั่นคงเชิงวงศ์)

ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อมประเมินเจ้าของที่ดิน คุณศรีสุเมฆร์ แหล่งศรีสุเมฆร์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มหาดไทยการเปรียบเทียบและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารส้วตีการที่พักอาศัยพัฒนาฯ บจก. ไทรปาร์คเรซิ่ง ดังนี้ที่ ตำบลเขานครหงส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะรอบรั้ว

องค์ประกอบของพื้นที่แวดล้อมและศูนย์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร จากการประเมินผลกระทบด้านร้าน ้านและพื้นที่周圍 ศูนย์การค้า ศูนย์ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 2) ถนนสุธรรมราษฎร์ ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำ 3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	การก่อสร้างโครงการจะเกิดให้เกิด ผลกระทบด้านการจราจร โดยผลกระทบด้าน การคมนาคมชนิดจากการรับ-ส่งคนงาน จะชนเสียงที่สูงในการขนส่งวัสดุและเครื่องจักร ที่ใช้ในการก่อสร้าง สร้าง สภาพรับปริมาณ การจราจรที่คาดว่านั้นเป็นถนนสายหลักของ โครงการ มีต่อไปนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 เมื่อ มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4498 ญี่ปุ่นเยนที่ “A” เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าส่วนภูมิ การจราจรจะอยู่ในระดับ “A” ดังนิม 2. ถนนสุธรรมราษฎร์ ด้านหน้าโครงการ เมื่อมี กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.0426 ญี่ปุ่นเยนที่ “A” เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าส่วนภูมิ การจราจรจะอยู่ในระดับ “A” ดังนิม	มาตรการด้านการป้องกันผลกระทบด้านร้าน นี้ได้แก่ 1. จัดทำป้ายสื่อเอาจริงกับผู้เดินทาง ที่ศูนย์การค้าเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถติดต่อ สื่อสารและเข้าสู่ห้องที่โครงการได้อย่างปลอดภัย 2. จัดจ้างผู้รักษาความปลอดภัยโดยอ้างว่า ความสะอาดว่าให้กับรถที่จะเข้าหรือออกหาก โครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้ โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่ต้องวิ่งการจราจร บนถนนสาธารณะ	1. สร้างสัญญาณไฟจราจรเพื่อแจ้งเตือนผู้เดินทาง มาเดินทางที่เข้า-ออกโครงการให้ทราบตั้งแต่ต้นจน จบรถ เพื่อการเดินทางสะดวก รวดเร็ว 2. ฝึกอบรมผู้เดินทางที่เข้า-ออก ให้ทราบ - หัวข้อที่สำคัญ - บริษัทฯ ให้การสนับสนุน - ไม่มี

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....



(นายสมศักดิ์ ใจใจดี)
ประดาน บริษัท ไทย ปาร์คเรซิ่ง จำกัด
วันที่ ๒๕๕๙



ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อมประจำปี คุณธนกรวิทย์
ประดาน บริษัท ไทย ปาร์คเรซิ่ง จำกัด
และศูนย์ห้องน้ำที่ต้องปรับปรุง ตลอดจนห้องน้ำที่ต้องรื้อ
ใหม่

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 เมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.5124 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม	4. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอขนส่งดิน หรือวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อบังคับการจราจรอย่างเต็มขั้น 5. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน เพราะอาจทำให้ถนนชำรุด 6. ในกระบวนการรุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะรอยยึดที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 7. หากมีความเสียหายต่อผู้จราจร โครงการต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที และทำให้ดีดังเดิมเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง 8. เลือกขนาดรถบรรทุกที่ทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการวางแผนด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง ช่วงเวลาที่ขนส่งและความถี่ในการขนส่งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อปริมาณการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	8. ก็อตติชลักษณะของถนนที่อาจเกิดขึ้น 9. ผู้ก่ออาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนด้านที่ใช้ตรวจสอบ 10. เรื่องร้องเรียนและป้ายประชาสัมพันธ์ความคืบในการตรวจสอบ 11. ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี



ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันธง อำเภอครีรacha จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานตกแต่งและเก็บรายละเอียด ผลกระทบด้านการจราจร ในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ul style="list-style-type: none"> 9. ห้ามมิให้มีการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างในช่วงไม่เว่งด่วน คือ ภายในเวลา 08.00-09.00 น. 15.00-17.00 น. เวลากลางคืน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และขนส่งในช่วงเวลาที่ได้รับตามความเห็นชอบของเจ้าหนนักงานตำรวจน้ำท้องที่ให้รับทราบทุก 6 ถ้าสามารถสัญจรบนถนนบริเวณโครงการ ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในข้อที่ 1 เมื่อจากโครงการมีการก่อสร้างเต็มที่โครงการจึงทำให้ต้องขอต่อขยายต่อ รถชนวัสดุอุปกรณ์ บริเวณใกล้ทางเดินสาธารณะ - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสูงสังคม) <p>มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนที่เหลือ ข้างต้นอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการดำเนินการตามมาตรการฯ - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯติดตามตรวจสอบฯ - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสูงสังคม) <p>มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนที่ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
(นายยาໂທ ໂອໂການເນີ)
บริษัท ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง จำกัด
ຖຸມກາພັນທຶນ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบศ คงชลัดตนท แอนด์ คองсалติวิชัน จำกัด
ຖຸມກາພັນທຶນ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบที่สำคัญ มูลค่าการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้มมาตรฐานจะต้องปรับลดตามต่อไปนี้ สำหรับการรักษาดูแล จราจร เนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่

โครงการ ยการะบบทางสีและระบบจราจรที่อยู่อาศัยในชุมชน บริษัท ไทยบาร์คิวโซลูชั่น จำกัด ดำเนินการที่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

องค์ประกอบของทางสีและระบบจราจรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบบทราบภาษี ในรายก่อสร้างโครงการที่ก่อผ่านทาง ทางบริเวณพื้นที่อัตราราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มา เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และพาหนะที่ วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อขนส่งหรือถ่าย สุดอุปกรณ์ก่อสร้าง ท่อผู้ที่พากอาศัยใน บริเวณไม่เสียดาย ต่อผู้ที่พากอาศัยและบุคคล อื่นภายนอก ด้านที่ทางนือ ที่ได้รับผลกระทบ โดยรวมจากการก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการ ท่องเที่ยวความต้องการที่สูงเพื่อรองรับติด ผลกระทบน้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นความรับผิดชอบที่มีภาระที่ต้องดูแล ตั้งแต่ต่อสาธารณะ แต่เมืองจะต้องหันหน้า โครงการส่วนมากเป็นพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่ที่ทำการ ราชการอย่างภาคี เป็นไปได้ด้ จึงคาดว่าอาจ เกิดให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ งานก่อสร้างส่วนที่ไม่มี ก่อสร้างและดำเนินการระบาย อากาศในช่วงก่อสร้างจะก่อให้เกิด	ในช่วงการก่อสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากบริเวณพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปูพื้นที่ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และพาหนะที่ วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อขนส่งหรือถ่าย สุดอุปกรณ์ก่อสร้าง ท่อผู้ที่พากอาศัยใน บริเวณไม่เสียดาย ต่อผู้ที่พากอาศัยและบุคคล อื่นภายนอก ด้านที่ทางนือ ที่ได้รับผลกระทบ โดยรวมจากการก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการ ท่องเที่ยวความต้องการที่สูงเพื่อรองรับติด ผลกระทบน้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นความรับผิดชอบที่มีภาระที่ต้องดูแล ตั้งแต่ต่อสาธารณะ แต่เมืองจะต้องหันหน้า โครงการส่วนมากเป็นพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่ที่ทำการ ราชการอย่างภาคี เป็นไปได้ด้ จึงคาดว่าอาจ เกิดให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ งานก่อสร้างส่วนที่ไม่มี ก่อสร้างและดำเนินการระบาย อากาศในช่วงก่อสร้างจะก่อให้เกิด	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบเรื่องรบเรียงที่ดินที่ได้มาตั้งต้น - นำตัวเครื่องของคนที่มีภาระต่อสิ่งแวดล้อม มาติดตั้งตัวเครื่องที่ดินที่ได้มาตั้งต้น - ให้เจ้าหน้าที่ของทางการให้ข้อมูล ทางพบว่าไม่ได้ร้องเรียน ต่อองค์กรใดๆ ที่มีอำนาจดูแลที่ดินที่ได้รับมอบหมาย - ผู้พักอาศัยในบ้านเดียวที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ต้นที่ได้รับมอบหมาย - เรื่องร้องเรียนจากผู้ติดตั้งมาตรการฯ - ความไม่สงบของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ - ผู้รับผิดชอบรายงานที่ดินที่ได้รับผลกระทบ - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ - โครงการที่ดำเนินการตามมาตรการฯ ไม่ต้องดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา) - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา) - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ส่วนที่เหลือ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วต้องรับผิดชอบ



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

กุมภาพันธ์ 2559

ผู้รับผิดชอบที่ดินที่ได้รับผลกระทบ คณฑ์เชลล์ แอนดร์ ศุภมงคล สำนักงานโยธาธิการและสำรวจที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.9 การสื่อสาร (สัญญาณวิทยุและโทรศัพท์) พื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับการ บริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	ในระหว่างการก่อสร้างของโครงการกับ บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการสามารถกระทำได้ โดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการ ติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับ ^{การบริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น ในระยะก่อสร้าง โครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)}	1. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นจากอาคาร โครงการในระยะก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะทําหนังสือ ^{แจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการลดตอนความเข้มสัญญาณ วิทยุ และโทรศัพท์จากอาคารโครงการ โดยใน หนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถ ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง นี้ เช้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ลดตอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์ของ อาคารโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนด ระยะเวลาดังต่อไปนี้ การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็น เวลา 1 ปี}	4. ประเมินเจ้าหน้าที่กฎหมายเรื่องร่องรอย เจ้าผู้อยู่ อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการต่อระยะ ก่อสร้าง กรณีพบว่ามีร่องรอยเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็นการ เสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขโดย ทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้กระบวนการ เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน ด้วยที่ที่ตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จนถึงภายในสิ้นการจดทะเบียนเจ้าของ โครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ :

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
นายชายะ ใจกลาง (นายชายะ ใจกลาง)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ถูกภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ห้องปฏิบัติ คอนเซปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถูกภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการและต้องการทบทวนแก้ไขเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้รับ มาตรฐานการติดตามและประเมินผล แต่ละมาร์กเก็ตตามมาตรฐานที่ต้องการทบทวนแก้ไข

โปรดทราบ รายการและต้องการที่พิจารณาที่อยู่ในแบบฟอร์มนี้ สำหรับผู้ซื้อสินค้า ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้า ทั่วไป สำหรับผู้ซื้อสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้า ทั่วไป

องค์ประกอบของห้องน้ำที่ต้องประเมินและคุณภาพที่ต้องคำนึงถึง	ผลการประเมินและคำแนะนำที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้รับ	มาตรการติดตามและประเมินผลที่จะดำเนินการต่อไป
๕.๙ การตีเสียง (ด้วยเสียงวิทยุและโทรศัพท์) (ต่อ)	- ส่วนที่ทำให้เกิดการก่อเสียงดัง (ดู) งานก่อสร้างห้องน้ำที่ต้องระวัง	2. ในกรณีที่ห้อง 2 ถูก “ไม่สามารถติดตั้งได้” ใช้กางเกงได้ยาก เพื่อเจาะจราحت่อรองร่วมกัน ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน ต้องกล่าวข้อข้อดังนี้ - โครงการจะเน้นมาตรฐานการเยี่ยวยาให้กับสังคม ต่อไป (รายละเอียดแสดงที่ในหน้าข้อการขาดงบ สหสังคม) 	มาตรฐานห้องน้ำที่ต้องดูแลอย่างดี
๕.๑๐ การตีประตูห้องน้ำที่ต้องระวัง	สำหรับงานที่ห้องน้ำ รายการและต้องดำเนินการที่อสังหาริมทรัพย์ ห้องน้ำในช่วงก่อสร้างอาจดูด่าไม่ได ผลการทบทวน (0) เตือนอย่างไร	<ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน อย่างต่อเนื่องครึ่ด 	ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน สำนักงานที่ต้องดูแล ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องครึ่ด
๕.๑๑ การตีประตูห้องน้ำที่ติด บริเวณรั้วครึ่งโดยรอบ 1.๐๐ กิโลเมตร ของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัย อาคารพัฒนาชุมชน ร้านค้า หอพักและที่ยว่าง (พื้นที่ เกษตรกรรม)	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ให้ผู้บ้านเป็นอุบัติภัยรุ่ม แต่จะทำให้ สังคมและการดำเนินโครงการมีความสอดคล้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม คุณภาพและต้องดูแล <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายห้องน้ำที่ต้องดูแล ความไม่พะระราษบัญชีความคุ้มครองต่อรัฐ อาคาร พฤศศกราช ๒๔๗๙ - กฎหมายห้องน้ำที่ต้องดูแล ความไม่พะระราษบัญชีความคุ้มครองต่อรัฐ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ของตาม ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 	ให้ผู้บ้านและต้องดูแล

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.



ไทยแพร์กเชอร์ จำกัด
(นายนายเดช ใจกลาง)
บริษัท ไทย แพร์กเชอร์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ
กฤษณะ พัฒนาภรณ์
 (ผู้จัดการโครงการ ยุทธนา มหัตโนวิทยาน)
 ผู้จัดการโครงการที่ต้องดูแล ห้องน้ำที่ต้องดูแล หนองคาย ศรีสะเกษ จังหวัด

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอครีรชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	<p>ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องต่อความต้องการที่พักอาศัยในชุมชน คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ (0) ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และไม่ได้เป็นปัจจัยระดับทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ</p> <p>ความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมือง</p> <p>จากการตรวจสอบที่ดังโครงการ ตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม จังหวัดชลบุรี พบว่า “พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ดินประเภทที่ดินประกอบอุตสาหกรรมที่ว่างที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า หมายเลข 3 (สีขาวมีกรอบเส้นทึบสีม่วง)” ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้ากิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ขัดต่อข้อกำหนดของผังเมืองดังกล่าว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมาย ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎหมาย ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม จังหวัดชลบุรี <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ตั้งแต่วันแล้ว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคม ต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม) 	<p>ดำเนินการต่อไป</p> <p>ดำเนินการต่อไป</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ตั้งแต่วันแล้ว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคม ต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม)

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายชาญໂຕ ใจไกเนะ)
ประชานน บริษัท ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง จำกัด
ถูกภาพพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการรายบุคคล ทักษิณวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบต คงชีพแคนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถูกภาพพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนบuri ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพแวดล้อมและสังคม - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว</p>	<p>โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าคันทร์ สภาพโดยรวมส่วนใหญ่เป็นที่ดินชุมชนชาวบ้านที่มีความหลากหลายของกิจกรรม ซึ่งจากการสำรวจสภาพสังคมบริเวณพื้นที่รอบโครงการ ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) ไม่มีความซัดแซงซึ่งกัน และกันโดยมีรายได้ต่ำกว่าเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับปานกลาง</p> <p>การก่อสร้างโครงการเป็นการสร้างแหล่งงานให้กับแรงงานและระบบธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ได้แก่ อุปกรณ์การก่อสร้าง บุนชีเม้นต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอีกมากมาย หลายชนิด ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในระบบ นับร้อยล้านบาท จึงเป็นการกระตุ้นการพัฒนาของเศรษฐกิจโดยรอบ</p>	<p>1. จ้างแรงงานในท้องถิ่นเพื่อช่วยลดการอพยพ โยกย้ายแรงงาน และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าคุณงาน custody และความประพฤติของคนงานมีให้สร้างความเดือดร้อน หรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง และหากมีคนงานมีการกระทำการใดๆ ก็ตามที่กระทบต่อชุมชน ให้ดำเนินการทางกฎหมายทันท่วงทัน</p> <p>3. จัดให้มีหมายเลขอุตสาหกรรมที่ผู้พักอาศัยข้างเคียง สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อน ร้าคัญ</p> <p>4. จัดทำแฟ้มประวัติ พร้อมเก็บสำเนาบัตรประชาชนของคนงานก่อสร้างทุกคน กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นคนงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และจัดเก็บสำเนาเป็นประวัติตัวบุคคล</p>	<p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่จ้างโครงการอยู่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยใกล้เคียงที่มีโครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ด้านนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...


(นายยาโตะ โยไซกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิปิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสนาคันธรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	3. ทางโครงการจะขัดจังหวัดงานโดยเน้นให้เป็นคนในท้องถิ่น มีส่วนช่วยในการกระจายรายได้สู่ห้องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ทางอ้อมในด้านการค้าและบริการ ดังนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในบริเวณพื้นที่ศึกษา แต่ในทางกลับกันการก่อสร้างโครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการสร้างงานสร้างรายได้และเป็นการกระจายรายได้สู่ห้องถิ่น ดังนั้น ในระยะก่อสร้างโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ด้านบวก ในระดับต่ำ (+1)	5. บริษัท ไทย パーคเกอร์ไวซิ่ง จำกัด จะต้องประชาสัมพันธ์กับบ้านเรือนใกล้เคียง โดยพับประพุทธคุยอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 15 วัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และรับฟังความคิดเห็นหรือความเดือดร้อนที่มีผลกระทบ มาจากการก่อสร้างของโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป 6. แจ้งแผนงานในการทำงานล่วงหน้าแก่องค์กร ข้างเคียงให้ทราบทุกหลัง 7. ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้สำรวจสภาพอาคาร บ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าหน้าที่ของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง กรณีอาคาร บ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่า การก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคาร ข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัยซึ่งสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน	

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไวซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายอาทิตย์ ไอยอกานะ

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไวซิ่ง จำกัด

ถ. รามคำแหง 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัตนวิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิปิต คอนเซ็ปท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถ. รามคำแหง 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<p>8. ใช้ผ้าใบห่มคลุมอาคารโครงการเท่ากับความสูงของอาคารโดยรอบอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายประกาศให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการฯ อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความคุ้มครอง โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการฯ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยจะรื้อผ้าใบออกเมื่อโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>9. สำรวจระบบไฟฟ้า และท่อน้ำบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และวางแผนการดำเนินงานก่อนก่อสร้าง ถ้าระบบไฟฟ้าและน้ำได้รับความเสียหาย โครงการต้องรับผิดชอบโดยดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันท่วงที่อาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียง ต้องช่อมแซมแก้ไขทันทีโดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการได้ทุกวัน</p>	รับทราบ ๑๗๐๗๒๕๖๓ ๐๘๙๓๔๐๗๑๐



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาไหะ ใจโภกานนท์
(นายชาไหะ ใจโภกานนท์)
ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
ถูกภาพพิมพ์ 2559


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทเทนา มหัจฉริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเพิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถูกภาพพิมพ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ดังอยู่ที่ ตำบลเลาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		10. แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบทั้งขั้นตอนในการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง 11. จัดวางผังบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด ก่อสร้างโครงการโดยไม่กีดขวางการจราจรบนถนน 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียน แจ้งแผนการปฏิบัติงานและมาตรการให้ชุมชนโดยรอบรับทราบ ผลกระทบดำเนินการตามมาตรการฯ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในข้อที่ 1 และข้อ 8 เท่านั้น - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม) 	COX2017/00002/กอจช.จ.ช. 0007.0  ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม)

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายยาโยะ โยไซกานะ)

ประธาน บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัตนวิทย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คุณชัชมน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมพืชชุมชน บริษัท “ไทยปาล์มโปรดักชั่น” จำกัด ดำเนินภารศิริราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สารเคมีและสารเคมี (ต่อ) งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานขนาดใหญ่และเก็บรายละเอียดในการสำรวจที่จะมีความซับซ้อนในการสำรวจ เช่น การสำรวจจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สูงท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการจะทำตามงบประมาณที่ตั้งไว้ (+1)	มาตรการป้องกันและแก้ไข: - “ห้องน้ำสาธารณะ” ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด บริษัทฯ ให้ บริษัทฯ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600	มาตรการติดตาม: - “ห้องน้ำสาธารณะ” ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด บริษัทฯ ให้ บริษัทฯ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
4.2 การศึกษา	ระบบกำลังร้าวของมนุษย์ในงานประชุมกว่า 50 คน และระยะกำลังร้าวของมนุษย์ เป็นเวลาสั้นๆ จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในด้านการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผลกระทบ (0)	-	-
4.3 สาธารณูปโภค	เนื้อหาความไม่สงบทางการเมืองและการเมืองภายในประเทศ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ民生 ดังนั้น คาดว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดำเนินการจัดการให้เกิดผลกระทบ (0)	-	-
4.4 ศาสนา	ประชากลางส่วนใหญ่เป็นเตือศาสนานพุทธ ด้วยตนเองไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	THAI PARKERIZING CO.,LTD.  ลงชื่อ: <u>นายศักดิ์ ใจธรรม</u> (นายศักดิ์ ใจธรรม) ผู้อำนวยการบริษัทฯ จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙	POSSIBLE CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.  ลงชื่อ: <u>บริษัทฯ</u> (ผู้อำนวยการบริษัทฯ จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙) ผู้อำนวยการบริษัทฯ จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานคันธรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	ผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ คือ อันตรายจากอุบัติเหตุ และอันตรายจากสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม หากคนงานก่อสร้างไม่ระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน และไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ที่กำหนดไว้อาจเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิต ทั้งของคนงานก่อสร้าง ผู้ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบ และผู้คนที่ผ่านไป-มาในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานชั่วคราว จัดให้มีการอบรมด้านสุขอนามัยให้คนงานก่อสร้าง เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ จัดให้มีการจดบันทึกเก็บสถิติข้อมูลการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุก 1 เดือน หัวหน้าคนงานหรือผู้รับเหมาดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย வ່ວນຕານິຣກັຍ รองเท้านิรภัย ถุงมือ ที่ครอบมุข และที่อุดม เป็นต้น เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่มีความพร้อม ให้ทำงานอยู่เสมอ. <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - สำนักงานชั่วคราว ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - จำนวนรายการของชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความดีในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี ตรวจสอบสถิติการอบรมด้านสุขอนามัยให้แก่คนงานก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - สถิติการอบรมด้านสุขอนามัย ความดีในการตรวจสอบ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



ลงชื่อ,
(นายอาทัย พิยะกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด THAI PARKERIZING CO.,LTD.
ถ.ุนภาพนันท์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการฯ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลพิเศษ คงชลpheny แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถ.ุนภาพนันท์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสร้างสรรค์ที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)			<p>บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี</p> <p>3. ตรวจสอบการจดบันทึกและสถิติการเจ็บป่วย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ตัวบิ๊นท์ซึ่งตรวจสอบ</u> - สถิติการเจ็บป่วย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี</p>

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชายะໂຕ ໂຍໂຍການ

(นายชายะໂຕ ໂຍໂຍການ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ถุมภาพน์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา มหัสดริวงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี พหลศิริเป็ล คอนเซปต์ เอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถุมภาพน์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไวรชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความทุนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อาชีวอนามัย - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานตกแต่งและเก็บรายละเอียด ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	ผลกระทบดำเนินการตามมาตรฐาน <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวทุกข้อ - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม) มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้น 	ผลกระทบดำเนินการตามมาตรฐาน <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม) มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. ความปลอดภัย 2.1 ความปลอดภัยคนงาน ก่อสร้างระยะก่อสร้าง - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้าง แล้ว	ในช่วงการก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ จำนวน 50 คน อาจสร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ ในเรื่องคนงาน มีการเสพสุราของมนุษย์หรือยาเสพติด การลักขโมย ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อเหตุเดือดร้อนร้ายแรงต่อชุมชนโดยรอบได้ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร เพื่อกำแพงผ้าใบซึ่งให้สูงขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร รวม 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อข่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง 2. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet พร้อมเพื่อกำแพงผ้าใบให้สูงขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพความชำรุดของรั้วและการซึ่งขาดของผ้าใบ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไวรชิ่ง จำกัด

ลงชื่อ
นายชาไช ใจกลาง (ชื่อภาษาไทย)
นายชาไช ใจกลาง (ชื่อภาษาจีน)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไวรชิ่ง จำกัด
ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
นาย.....

(ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบต คงชลัดแทนที่ แอนต์ คงศรีรัชช์ จำกัด
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบต คงชลัดแทนที่ แอนต์ คงศรีรัชช์ จำกัด
ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริจิ้ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง (ต่อ) ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด	<p>3. ติดตั้งป้ายแนะนำการทำางาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - คำใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>4. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้</p> <p>5. จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ</p> <p>6. บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับจ้างก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>7. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดวางผึ้งพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่จัดเก็บวัสดุ และพื้นที่สาธารณะในบริเวณของคนงาน ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน</p>	<p>ผู้ติดตาม: นางสาว นิตยา ใจดี ตำแหน่ง: ผู้จัดการ</p> <p>2. ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายแนะนำการทำางาน และป้ายเตือน ให้มีความถูกต้องชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ห้องน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพป้ายภายในโครงการ - ความถูกต้องในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - คำใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>3. ตรวจสอบการอบรมคนงาน</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ห้องน้ำที่ใช้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายญาโต้ โยโซกาเนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบิก คงชัดแคนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด)
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอครัวราช จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<p>8. จัดให้มีการอบรมเชิงมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แก่หัวหน้าคนงานก่อสร้าง หรือจัดหาครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงเรื่องรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>9. บริเวณทางเข้า - ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า - ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงาน ก่อสร้างและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>10. จัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้าง คอยควบคุมดูแล คนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ ข้างเคียง</p> <p>11. การดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดใน ส่วนที่จะต้องดำเนินการ โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ เจ้าของโครงการ (ผู้รับจ้าง) ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ใน สัญญาจ้างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติจะต้องให้ถือว่าฝิดเงื่อนไขของ สัญญาและให้พิจารณา</p> <p>12. ผู้รับเหมาจัดสร้างจัดทำประวัติของคนงานก่อสร้าง ทุกคนและต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้น</p> <p>13. คนงานที่ควบคุม Tower crane ต้องผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ในการควบคุม Tower crane เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดูแลให้เข้าใจรู้สึก <input type="checkbox"/> ดำเนินการครั้งที่อบรม <input checked="" type="checkbox"/> การวัดความรู้ (Pre-test/Post-test) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>4. บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมี รายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ดูแลให้เข้าใจรู้สึก</u> - สถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ



บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 56/207 หมู่

คงขอ 田 金 逸 人
(นายชายะ พิยะโยกานน)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
Date

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุพนนา มัจฉะวิทย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ต คอนเซ็ปшенส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไวซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้านครอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศก่อสร้างของบริษัทฯ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง (ต่อ) - ส่วนที่ด้านการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> 14. การใช้ Tower crane ในการก่อสร้างต้องทำในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. เท่านั้น 15. เมื่อทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain link ยึดจากอาคาร เพื่อกันเศษส่วนหล่นและย้ายตามไปทุก 2 ชั้น 16. เมื่อย้าย Chain link ไปแล้วต้องทำแผงตาข่ายกันร่อน อาคาร โดยใช้โครงเหล็กปีงด้วยตาข่ายถีทุกชั้น 17. จัดให้มีปีบล่องทึบเศษส่วนก่อสร้างจากที่สูง และคำเตือนทึบลงทุกวันในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันพักผ่อนของชุมชน 18. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง 19. จัดให้มีการทำความสะอาดทุกส่วนของบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อขัดเชยความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างของโครงการต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที 20. จัดให้มีกฎระเบียบที่เข้าบังคับในบ้านพักคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมและ ความประพฤติของคนงาน มีให้สร้างความเดือดร้อนหรือ รบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกกฎระเบียบ ในการเข้าพักอาศัยและทำงาน ดังนี้ 	

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไวซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายพานิช โตเป)

ประธาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไวซิ่ง จำกัด

ถูกมาพัท 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มารดวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิลป์ คงชลเดนทร์ แอนด์ คันสตัรคัฟฟ์ จำกัด
ถูกมาพัท 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันหรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมา ก่อสร้างด้วยจัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยดูแลความประพฤติของคนงาน มิให้สร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกกฎระเบียบในการเข้าพักอาศัยและทำงานดังนี้ - ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (หากมีการทะเลาะวิวาท จะส่งกลับทั้งสองฝ่าย) - ห้ามมีสิ่งเสพติดให้ไทยไว้เพื่อเสพ จำหน่าย จ่าย แจก หรือครอบครอง โดยเด็ดขาด (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป - ห้ามทำลาย เครื่องยานยนต์ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สิน บริษัททุกกรณี - ห้ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 	โดยการติดตาม ประเมินผล ต่อไป

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายอาษา โภใชกานะ)
ประธาน บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถูกมาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการฯ บุTHONA นพจักริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอศิริเบล คอนโดแม่น้ำ แอนด์ คอนโดริเวอร์ไซด์ จำกัด
ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคิ่ง รีซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานหง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.1 ความปลอดภัยงานก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)</p> <p>บริษัท ไทยパーคิ่ง รีซิ่ง จำกัด</p>  <p>THAI PARKERIZING CO.,LTD.</p> <p>ลงชื่อ <u>นายชาญไชย โภเชกานนท์</u> (นายชาญไชย โภเชกานนท์)</p> <p>ประธาน บริษัท ไทย パーคิ่ง รีซิ่ง จำกัด ลงนามที่ 2559</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในบ้านพัก โดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามย้ายห้องโดยไม่ได้แจ้งให้ทุกหน้าคนงานทราบ - ให้แจ้งจำนวนคนที่จะเข้าพักกับทุกหน้าคนงาน ที่ดูแลบ้านพัก - ต้องทึ่งมูลฝอยในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ - ห้ามเปิดไฟทึ่งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ - ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต - ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านพักและบริเวณบ้านพัก - ก่อนออกจากห้องพักทุกครั้ง ให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออก จากเต้าเสียบ - ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และน้ำประปา - ห้ามมิอาจสูบสูบสูบบุหรี่ทุกชนิดไว้รอบของผู้ฝ่าฝืนมีบุหรี่ทุกดังนี้ 1) ตักเตือน 2) ให้ออก 3) สำดำเนินคดีตามกฎหมาย <p>21. การก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>CBT รายงาน 2 ฉบับต่อเดือน ทุกเดือน</p> <p>ADA รายงาน 2 ฉบับต่อเดือน ทุกเดือน</p>

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ กานต์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอดซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลงนามที่ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<p>22. อบรมขั้นแรกงานเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้างานและคนงานให้เข้าใจตรงกัน ดึงสาเหตุและมาตรการป้องกันและแก้ไขเดื่อนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 20/02/2562 ถึง 09/07/2562</p> <p>23. จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย รองเท้า นิรภัย ถุงมือ ที่ครอบหู และที่อุดหู เป็นต้น เพื่อ สนับสนุนภารกิจด้าน</p> <p>24. จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับ พนักงานทำความสะอาดและคนงาน เช่น รองเท้ายาง ถุงมือ หน้ากากปิดปากและจมูก เป็นต้น</p> <p>25. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบคลุมรอบอาคาร ทุกด้าน เพื่อช่วยบดบังหัวศีรษะภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง สำหรับการ ก่อสร้างที่มีความสูงเกินกว่าชั้นที่ 2 ขึ้นไป ต้องจัดทำ ตะแกรงกันวัสดุตกหล่นไว้บริเวณชั้นที่ 2 และทุกๆ 2 ชั้น กางออกมากจากตัวอาคารประมาณ 2.50 เมตร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากชั้นสูงๆ ลงสู่พื้นที่ ใกล้เคียง</p>	

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
นายอาทิตย์ โภโชคานะ
ประชาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
ถ. 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มหัจฉริยะวงศ์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ห้องปฏิบัติ คอนเซ็ปท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ. 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกรหบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชาคันหวง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง (ต่อ) ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานตกแต่งและเก็บรายละเอียด ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบดำเนินการตามมาตรฐาน - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในข้อที่ 1 เท่านั้น - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม) <p>มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบดำเนินการตามมาตรฐาน - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐานฯ ดังกล่าวแล้วทุกข้อ - โครงการผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสังคม) <p>มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2.2 ความปลอดภัยของประชาชน โดยรอบ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ จำนวน 50 คน อาจสร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยด้วยขั้นตอนโดยรอบในเรื่องคนงานมีการดื่มสุราของมีนาหรือเสพยาเสพติด การลักขโมย ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อเหตุเดือดร้อนร้ายแรงต่อบุคคลโดยรอบได้ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร เพิ่มกำแพงผ้าใบชั้นอีกประมาณ 2 เมตร รวม 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อขยับดับบังที่คนเมียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โครงการ ก่อนได้รับอนุญาต ติดตั้งป้ายเชือกโครงการและหมายเลขอรหัสพท ติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet พร้อมเพิ่มกำแพงผ้าใบให้สูงชั้นอีกประมาณ 2 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริซิ่ง จำกัด
 ลงชื่อ
 (นายชาญไช โยโซกานะ)
 ประชาน พรีเซ็ท ไทย パーคเกอร์ริซิ่ง จำกัด
 ถ.ุนมาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
 (ผู้เข้ามาสำรวจฯ บุษบา นัดดิริยะวงศ์)

ผู้เข้ามาอย่างการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชปิล คอนเซปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 ถ.ุนมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<p>4. ห้ามติดตั้งและกองของเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร้าง โดย ในที่สาธารณะ ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีพื้นที่ สำหรับการดังกล่าว ภายใต้เขตที่ดินที่ดำเนินการ ก่อสร้าง</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และให้หมายเลข โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ สามารถติดตอกับโครงการได้โดยตรง</p> <p>6. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและ ยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความ ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>7. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงาน ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง</p> <p>8. การดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดใน ส่วนที่จะต้องดำเนินการ โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ เจ้าของโครงการ (ผู้รับจำนำ) ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ใน สัญญาจ้างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติจะต้องให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของ สัญญาและให้พิจารณาลงโทษ</p>	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน ต่อเดือน ต่อเดือน</p> <p>สปป. ตัวอย่าง 1 ครั้ง/เดือน ต่อเดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี</p> <p>2. ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกราชฎร์ดูแลความเรียบร้อยและค่อยอำนวย ความสะดวกทางเข้า-ออกของโครงการ สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่ก่อสร้าง ตัวชนที่ใช้ตรวจสอบ - ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกของ โครงการ ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p>

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ลงชื่อ (นายยาโยะ โยโซกาวะ)
(นายยาโยะ โยโซกาวะ)
ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ที่มุกดาหาร 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 62/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มหาอริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ง คงชักแคนธ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่มุกดาหาร 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาน้อย อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มุ่งหมายติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ (ต่อ) ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<p>9. พุดคุยเยี่ยมเชื่อมทุกคนในกลุ่มเดียวกับโครงการลดระดับก่อสร้าง เพื่อสอบถามความคื้งผลกระทบที่ได้รับเพื่อนำมากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>10. ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างจัดทำประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคนและต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้น พร้อมตรวจสุขภาพก่อนรับทำงาน</p> <p>11. การใช้ Tower crane ในการก่อสร้างต้องทำในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น</p> <p>12. ต้องควบคุมไม่ให้วางภูมิฐานตัวของ Tower crane ออกนอกเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>13. เมื่อทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain link ยึนจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2 ชั้น</p> <p>14. เมื่อย้าย Chain link ไปแล้วต้องทำแผงตาข่ายกันรอดอาคาร โดยใช้โครงเหล็กปั้นด้วยตาข่ายเดี่ยวทุกชั้น</p> <p>15. จัดให้มีปล่องทึ่งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูง และสำหรับที่ลงทุกวันในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ เป็นวันพักผ่อนของชุมชน</p>	<p>๔. ทัชชูสูบให้คุณภาพก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน ๕. ภาระเบี่ยงในบ้านพักคนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักคนงานก่อสร้าง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - การปฏิบัติงานกฎหมายเบี่ยง ความถี่ในการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ลงชื่อ นายชาญไชย ใจโอภาสเนน
(นายชาญไชย ใจโอภาสเนน)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ดร. บุญรอด ธรรมรงค์

(ผู้อำนวยการสถาบันฯ ยุทธนา มจธ.ริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอครัวราช จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ดีที่สุดของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<p>16. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตรากรรมธรรมร่มประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</p> <p>17. จัดให้มีการทำกรมธรรมร่มประกันภัย เพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างของโครงการต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที</p> <p>18. จัดให้มีภาระเบี้ยที่ใช้บังคับในบ้านพักคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงาน custody และความประพฤติของคนงาน มิให้สร้างความเดือดร้อน หรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกภาระเบี้ยในการเข้าพักอาศัยและทำงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงาน custody และความประพฤติของคนงาน มิให้สร้างความเดือดร้อน หรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกภาระเบี้ยในการเข้าพักอาศัยและทำงาน - ห้ามทะเลาะวิวาททุกรูปนัย (เลือกหักสองฝ่าย) - ห้ามมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้เพื่อเสพ จำหน่าย จ่าย แจก หรือครอบครอง โดยเด็ดขาด (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 	<p>มาตรฐานที่ดีที่สุดของผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ศักดิ์สิทธิ์และเจตที่ประทับตราบานงค์ก่อสร้าง สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักคนงานก่อสร้าง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ประวัติคนงานก่อสร้าง ความถูกในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายสาวยาโฉะ ใจเชิงนานะ)
ประisan บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
ทุนภาคัน 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยุทธนา มหาภรณ์ยิวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำบริษัท พหลศิริเป็ง คงชัยແคนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ทุนภาคัน 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบุคลากร ไทยปาร์คเกอร์ริจิ้ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามล่นการพนันทุกชนิด - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป - ห้ามทำลาย เคี้ยวบิ้ย ตัดแปลง ต่อเติมหรือพยุง ปรับหักครั้น - ห้ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) - ห้ามน้ำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในบ้านพัก โดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามบิ้ยห้องโดยไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าคนงาน - ให้แจ้งจำนวนคนที่จะเข้าพักกับหัวหน้าคนงานที่ดูแลบ้านพัก - ต้องทิ้งมูลฝอยในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ - ห้ามเปิดไฟทึ่งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต - ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านพักและบริเวณบ้านพัก - ก่อนออกจากห้องพักทุกครั้ง ให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเด้าเสียบ - ช่วยกันประหัดไฟฟ้า และน้ำประปา - ห้ามมีอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษคดี (1) ให้ออก (2) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย 	

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา นัทจอมวิทยา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เพลน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถูกกำหนดไว้ใน

ลงชื่อ.....
(นายอาทิตย์ ใจกลาง)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด

ถูกกำหนดไว้ใน



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 65/207 หน้า

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานหงส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ (ต่อ) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ)	สำหรับงานที่เหลือคือ งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่ง และเก็บรายละเอียด ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยในเชิงก่อสร้างคาด ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<p>19. การก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง</p> <p>20. เมื่อมีการก่อสร้างด้วยวิธีการใช้ผ้าใบคุณรอบ อากาศทุกด้าน เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่น</p> <p>ผลกระทบดำเนินการตามมาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐาน ดังกล่าว แล้วทุกข้อ - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสูงสังคม) <p>มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ที่ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด 	<p>ผลกระทบดำเนินการตามมาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐาน ดังกล่าว แล้วทุกข้อ - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสูงสังคม) <p>มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ที่ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
นายชายะ ໂຍໂຍກานะ

ประธาน บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถูกกฎหมาย 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
Run

(ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร น.ส.ฉันเรียววงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบิชัพ พอสเชิปิต คอนเซ็ปшенท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถูกกฎหมาย 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน-บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานหงส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขาภาพ</p> <p>จากการสำรวจสถานบริการด้านสาธารณสุข โดยรอบพื้นที่โครงการ พบร่วม สถานบริการ ด้านสาธารณสุขที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุดคือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 4.37 กิโลเมตร</p> <p>สถานภาพด้านสาธารณสุข</p> <p>ส่วนข้อมูลอัตราผู้ป่วยนอกสถานที่ 21 กลุ่มโรค ที่ปรึกษาได้ใช้ข้อมูลจากสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 สามารถจัดอันดับกลุ่มโรคที่มีจำนวนมากใน 5 อันดับแรกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปากและโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมtabolism ตามลำดับ</p>	<p>จากข้อมูลการเข้าชมป้ายของประชาชนจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ (21 กลุ่มโรค) และข้อมูลจากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พบร่วม สามารถจัดอันดับกลุ่มโรคที่มีจำนวนมากใน 5 อันดับแรกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปากและโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมtabolism ตามลำดับ</p>		บ0022100000

ลงชื่อ 胡金連人
 (นายอาทิตย์ ไชกานะ)
 ประยาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
 ทุ่มกาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด

 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 67/207 หน้า

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นัดฉัธริวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอสมุดเบตต์ คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 ทุ่มกาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สำหรับผลกระทบประเมินมูลค่าทางอากาศ ของอาคารโกลเด้นซีดี (กำลังก่อสร้าง) รวมกับ ปริมาณมลพิษอากาศจากการประเมินของ โครงการและสภาพอากาศปัจจุบัน พบว่า ปริมาณมลพิษที่รวมกันแล้ว ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ไว้กำหนด กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอาจจะส่งผล ให้แนวโน้มการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจต่อ ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการมี แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักจากผู้คนสอง แหล่งเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ทั้งจากคันของเครื่องยนต์ คาดว่าจะ ส่งผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>		

ลงชื่อ

 (นายยาโย โยโยกานะ)
 ประชาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
 ทุนภาคันท์ 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ
 (ผู้อำนวยการส่วนราชการ บุญธนา นัหงษ์วิวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอลเชียร์ คอนเซปต์แอนด์ แมนด์ คอนสัลต์รัคชัน จำกัด
 ทุนภาคันท์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์เรชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเลาศานหนอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)</p> <p>ระบบประปาที่ขาดแคลน ไม่มีการซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการซึมซึบของสารเคมีลงในดินและน้ำ ทำให้เกิดภัย康หน้าที่ ภัย康ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน เช่น โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด ฯลฯ</p> <p>ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major impact)</p> <p>1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง</p> <p>กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดมลภาวะจากสิ่งคุกคาม ทางกายภาพ เช่น แสง ความร้อน ฝุ่นละออง ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด ฯลฯ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด โรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคปอดอักเสบ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควัน ไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ</p>	<p>กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดมลภาวะจากสิ่งคุกคาม ทางกายภาพ เช่น แสง ความร้อน ฝุ่นละออง ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด ฯลฯ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด โรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคปอดอักเสบ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควัน ไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ</p>	<p>1. จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นละอองและสารเคมีให้กับคนงานก่อสร้าง</p> <p>2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>3. ติดตั้งรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร เพิ่มกำแพงผ้าใบชั้นนอกสูง 2 เมตร รวม 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ไม่สามารถหล่อเท้าได้</p> <p>4. ติดตั้งผ้าใบเป็น 2 ชั้น รอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>1. ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ผู้ที่โครงการ</p> <p>- ผู้ที่ตรวจสอบ</p> <p>- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- การปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p>

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด

ลงชื่อ นายชาญเชิง ไชยาดี

(นายชาญเชิง ไชยาดี)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 69/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
นาย สมชาย คงกระพัน

(ผู้อำนวยการโครงการ บุญนา มหาดิษฐ์วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ง คงชัยแคนธ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โครงการบ้านเดินทางจากผู้คนต่างๆ		<p>5. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคุณด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด</p> <p>6. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะให้จัดทำในพื้นที่ที่คุณผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>7. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออกให้ปราศจากเศษดินทรายตกค้างตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง</p> <p>8. เศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องไม่มีการกองหรือเก็บไว้ที่หน้างานโดยจัดให้มีรับรถทุกมารับไปกำจัด</p> <p>9. จัดให้มีช่องระบายน้ำอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>	<p>2. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง มีคุณภาพมีการซึ่งกันช่วยเหลือ</p> <p>3. จัดทำห้องผ้าใบ</p> <p>4. สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง - ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - การจัดทำของผ้าใบ - ความถี่ในการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ
王金虎人
 (นายชาญไถ ไอยโภดาเน)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
 ที่อยู่ 2559



POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ
 (ผู้เขียนค่าตราสารยี่ ยุทธนา มหาอริยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เปิล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 ที่อยู่ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 โรคประสานทุ่มเสียงมากเสียง	<p>เสียงจากการเปิดพื้นที่ การเดรี่ยมการ และพื้นที่ขบวนการ การก่อสร้าง การวางฐานราก การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การดำเนินงาน ก่อสร้างอาคาร</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>เสียงดัง ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้ม การเจ็บป่วย การเสื่อมของประสานทุ่มเสียง โดยเฉพาะคนงาน ประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสียง เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากระบบประสาททุ่มเสื่อม การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดคงดดดของสตรี มีครรภ์ที่อาจเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก</p>	<p>1. จัดทำกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ ซึ่งทำจาก Aluminumb sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร ปิดทับ จำนวน 1 แผ่น ความสูง 3 เมตร ยาวตลอดแนวอาคารของโครงการ โดยติดตั้งหางจากจุดกำเนิดเสียงอย่างน้อย 1.50 เมตร สามารถลดเสียงได้ 27 dB(A)</p> <p>3. หันทิศทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง</p>	<p>1. ตรวจส่องบีที่มีการบีทีดูดหมู่ที่ทราบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านเสียง สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านเสียง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาญไช ใจไชกานะ

(นายชาญไช ใจไชกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริซิ่ง จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้เข้ามาศึกษาหารย์ ยุทธนา นหัจฉริยะวงศ์)

ผู้เข้ามาศึกษาหารย์สิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑(๗) แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นกฎหมายที่สำคัญ มหาดไทยประกาศเป็นกฎหมายโดยที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและรัฐสภาแล้ว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ครุยการ ยกการสั่งตัดหัวที่พ่อค้าเดินทางไปเจ้า ไทยปรุงกากอร์ชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันพง อำเภอศรีราชา จังหวัดอุดรธานี ประเทศประเทศไทย

พุทธประวัติ



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

卷之三

(藏文大藏经)

卷之三

卷之三

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ପାତ୍ରବିଦ୍ୟା

(ស្ថិតិថាមពាណិជ្ជកម្ម ឬអប់រំ នៅក្នុងឯធម៌រោគ)

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

卷之三

ตามที่ ๑(ต่อ) เบบราษฎาธรรมและดูดมาระหงบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้จะมามาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลต่อไป ให้เป็นไปตามที่ต้องการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้เป็นอย่างดี สำนักงานราชกิจจานุเบกษา จึงประกาศไว้ตามที่กำหนดไว้

แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบ		“มาตรฐานด้านคุณภาพและการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบ”
2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามมาตราฐาน (ต่อ)	ผู้รายงานทบทวนและแก้ไขเอกสารที่สำคัญ	<p>มาตรฐานที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องเรือนที่ไม่จำเป็นไว้ในที่ทำงานไป 2. กำหนดช่วงเวลาในการติดต่อสื่อสารให้เกิดเสียงดัง ให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น และอาจกีจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของประชาชนและวันหยุดส่วนตัว</p> <p>3. บัดฟันที่ดูพาไปในการทำกิจกรรม เช่น การเขื่อม การปักกิริย์ เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มีดูดซูด และอยู่ห่างจากผู้ที่ไม่ถูกดูดซูด</p> <p>4. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีมาตรฐาน เพื่อลดระดับเบื้องต้น</p> <p>5. ในกระบวนการส่งวัสดุถ่ายร่างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการอนามัย และควบคุมงานไม่ให้มีการย้ายบะตุถ่ายร่าง เช่น เหล็กเส้นซึ่งการจะทำดังกล่าวจะทำให้เกิดเสียงดัง รวมทั้งใช้ Tower crane ในการขนย้ายวัสดุถ่ายร่างไปยังตำแหน่งต่างๆ ภายนอกที่ห้องรับแขก</p>
3. ยังคงประพฤติตามที่ได้รับอนุมัติมาตราฐานต่อไป		

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Dmit

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ମୁଦ୍ରଣକାରୀ ପତ୍ରିକା ନାମିକ ଫିଲେଟ୍‌ରେଜିସ୍ଟ୍ରେସନ୍

မြန်မာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးခွဲ

NUMBERS 2559

សំគាល់ 73/207 អង្គ

THAI PARKERIZING CO., LTD.

นรัชช์ ไทยบาร์เบเกอร์เรสต็อระ จำกัด

รายงานการพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลงานบริษัทไทยประกันภัย
ประจำปี พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต้มมาตรฐานผลกระทบเบสิคและต่อไปนี้

โครงการ อาคารสร้างตึกการที่พักอาศัยพัฒนา บจก. ไทยパーคิร์กอร์ซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสนาคนหงส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ก่อสร้าง

องค์ประกอบของพื้นที่สิ่งแวดล้อมและคุณสมบัติ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.5 สาธารณสุขและสุขาภิบาล (ต่อ) ผลกระทบต้านสุขภาพร้อย (Minor Impact)	จากการก่อสร้าง วิถีแนวโน้มของ การจราจรที่เพิ่มขึ้น อาจดึงสังคมทำให้เกิด ปฏิเดхи ได้แก่ อุบัติเหตุ จลาจล จราจร อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจาก อัคคีภัย นยกจหนวนในการนี้ที่มีความน่ากลัว สำเนียงงานในพื้นที่ชุมชน อาจส่งผลกระทบ ต้านสุขภาพ เช่นกัน หากมีการปฏิบัติตาม ศุขาภิบาลไม่ได้ ได้แก่ โรคทางเดินยาน้ำ โรคผิวหนัง โรคจางสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค รายละเอียด ดังท่อไปนี้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงวันที่
(ผู้จัดทำเอกสาร บุญนา ภู่อริยะวงศ์)

ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม ประเสริฐ ทองคำชัย ลงวันที่
(ผู้จัดทำเอกสาร บุญนา ภู่อริยะวงศ์)


วันที่
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยパーคิร์กอร์ซิ่ง จำกัด

ลงวันที่
(นายธนกร ใจกลาง)
ประเสริฐ ไพบูลย์ ประเสริฐ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานครหง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1 โครงการทางเดินอาหาร	<p>ขาดการสาธารณสุขที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำดื่มน้ำใช้ และพัฒนาระบบบริโภครวมทั้งการไม่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะและขาดสุขอนามัยพื้นฐาน</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>โรค/ความแปรปรวนของการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย จากการดัดแปลงที่เรียบ</p>	<p>ประชาชื่นที่อยู่อาศัยใกล้กับพื้นที่โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมน้ำดื่ม ที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ (menoy กว่า 2 ลิตร/คน/วัน) รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม (ทุกวัน) จัดให้มีการอบรมเชิงคุณงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ และกำชับให้คุณงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ เข้มงวดต่อคุณงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ ไม่นำสัตว์ที่ป่วยตายมาบริโภค ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ รับประทานอาหารที่สุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม 	<p>ให้ทางชุมชนดำเนินการดูแลที่ดินเพื่อให้มีความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง</p> <p>ผู้ดูแลที่ดินที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ความเพียงพอของน้ำดื่มที่จัดเตรียม - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 คู่ใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>2. ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่มและสุขาภิบาลอาหารสม่ำเสมอ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่มและอาหาร ความถี่ในการตรวจสอบ

ลงชื่อ

 นายยาโยะ トイโซกานะ
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
 ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559



จำนวน 75/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเต็ล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1 ระบบทางเดินอาหาร (ต่อ)			<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>3. ตรวจสอบให้มีการจัดเตรียมห้องส้วมให้เพียงพอต่อ การใช้งานรวมถึงดูแลความสะอาดของห้องส้วม สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความเพียงพอและความสะอาดของห้องส้วม <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาของก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>4. ตรวจสอบสถิติการอุบัติเหตุของผู้พักอาศัย สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดของห้องส้วม



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 76/207 หน้า

ลงชื่อ นายยาໂໄສ ໂອໂຄນເນ
(นายยาໂໄສ ໂອໂຄນເນ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ถุນกาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ นายศรีวิวงศ์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์
(นายศรีวิวงศ์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ต ถนนสีค็อกเทนท์ แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด
ถุนกาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนบuri ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หมายเหตุที่ปรึกษาด้านความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
1 ระบบทางเดินอาหาร (ต่อ)			<p>ความต้องการตรวจประเมิน</p> <p>ปัจจุบัน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี
2 โรคผิวหนัง	<p>ขาดการดูแลรักษาสุขอนามัยของผิวน้ำหนังให้สะอาดอยู่เสมอ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการก่อสร้าง อาจส่งผลต่อผู้คนในชุมชน ตลอดจนการใช้สารเคมี เช่น ทินเนอร์ กรด ด่าง เป็นต้น แนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนัง เช่น แพลงก์น ผิวน้ำหนังอักเสบที่อาจเกิดจากความประมาทจากการปฏิบัติของคนงาน</p>	<p>ประยานห์ในชุมชนใกล้เคียง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีผ้าใบโดยรอบแต่ละอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ที่ถูกกระเจิงไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดีไซด์ และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสผงปูนซีเมนต์หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวน้ำหนังในการทำงาน 3. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ 4. ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและหากให้แห้งก่อนนำไปใส่ 	<p>ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการฉีกขาดของผ้าใบ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยห้องที่ใช้ตรวจสอบ - การฉีกขาดของผ้าใบ ความต้องการตรวจสอบ - สปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ


(นายชาญไพบูลย์ พอธิ์ภรณ์)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถ.สุมาภิพันธ์ 2559



จำนวน 77/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบลนา มหาจุฬาลงกรณ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิปิค คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถ.สุมาภิพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โรคผิวหนัง (ต่อ)			<p>2. ตรวจสอบบ้านพักคนงานให้มีความสุขด้วยสุขา衛生 สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักคนงาน <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดของบ้านพักคนงาน <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี <p>3. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างของคนงานก่อสร้าง สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการเจ็บป่วยของคนงาน <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 78/207 หมู่

ลงชื่อ นายชายะ ໂຍໂຂການເນີ

(นายชายะ ໂຍໂຂການເນີ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ลงนามพันธุ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการฯ บุกชนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ต คงชั้นแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลงนามพันธุ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 30130 วันที่ ๒๐๗๘/๐๙/๒๐๒๔

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค</p> <p>(1) โรคไข้เลือดออก</p> <p>(2) โรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>ยุงลายจัดเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่สำคัญ เนื่องจากรูปแบบการแพร่เชื้อโรคเกิดจาก การกัดและดูดเลือด และเชื้อจะแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายมนุษย์</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากมีระบบสาธารณสุขที่ดี ทำให้เหล่าอาชญากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคน้อยลง สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคจะลดลง เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น <p>โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากไวรัส เรปีส์ ไวรัสชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ในระบบประสาท จึงทำให้สัตว์ หรือมนุษย์ที่ป่วยโคงี้แสดงอาการทางประสาทอ่อนมาอย่างเด่นชัดผู้ป่วยจะกระวนกระวาย ตื้นเต้นต่อสิ่งเร้าได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเสียง แสง ลม เป็นต้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากมีการป้องกันที่ดี นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และ แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกปี การแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าก็จะไม่เกิดขึ้น 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <ol style="list-style-type: none"> คุ้มครองให้มีแหล่งน้ำทวนซัง ทึ่งในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มีดีไซน์เพื่อ ป้องกัน สุนัข และแมว เข้ามายังพื้นที่โครงการ ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างนำสุนัข และแมว เข้ามายังพื้นที่โครงการ 	<p>1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม - สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๔๖๖๐๐ - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ
นายยาໂດ ໂໂຍໂກນະ

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 79/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา มหาดิริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เบิร์ด คอนเซ็ปشنท์ แอนด์ คอนಸตรัคชัน จำกัด
ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

พัฒนาการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหล่งมาตราการที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยการอ่านแล้วติดใจว่าที่พ่อค้าสั่งหนังงาน บกจ. ให้บาร์เกอร์รับใช้ในครัว ทำอยู่ที่ ตำบลเซาท์ทันทาวร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศประเทศไทย

ມະນາຄົມ ໄພປະກອບກອບໃຈຫຼື້ນ ບໍ່ໄດ້ລ



THAI PARKERIZING CO., LTD.

泰雅語

ประชารان บริษัท ไทย ประกันภัย
ก่อตั้งครั้งที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ଶିଳ୍ପି

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ט' ט' ט' ט' ט'

ມະນາປະຈຸບັນທີ່ມີການສົ່ງເວັບໄຊ

กานานาจ 2559

“... မြန်မာရှိသူများ အကျင့်ဆုံး ပေါ်လောက်ခဲ့တယ်”

กิจกรรมทั่วไป ๒๕๕๙

ပြန်လည် 80/207များ

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไวซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี รุ่งษะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. โรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละอองทางอากาศ			<ul style="list-style-type: none"> - ความถี่ในการตรวจสุขภาพประจำเดือน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของโครงการ - ผู้ดูแลดูแล - บริษัทฯ ไทย ปาร์คเกอร์ไวซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ดำเนินการติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>4. ตรวจสอบบันทึกสถิติการเข้ามาบ่อยของคนงาน ก่อสร้าง</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - ห้องน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - สถิติการเข้ามาบ่อยของคนงาน - ความถี่ในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของโครงการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัทฯ ไทย ปาร์คเกอร์ไวซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ดำเนินการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี



จำนวน 81/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา มหาจุฬาลงกรณ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลสินเพ็ชร คงสัชแท่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเลขานุหาร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากคนเป็นพำนักระ科	<p>โรคที่สามารถติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล โดยมีเชื้อจุลทรรศ์ต่าง ๆ เป็นสาเหตุของโรค และถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ ก็เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อนั้น ๆ ขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากโครงการมีบ้านพักคนงานภายในพื้นที่โครงการ ทำให้คนงานก่อสร้างต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน อาจทำให้เกิดการติดต่อจากคนที่เป็นพำนักระ科ได้</p>	<p>ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง</p> <ol style="list-style-type: none"> ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อป้องกันการเป็นพำนักระ科 เช่น โรคไข้หวัดโควิดโรค เป็นต้น ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ถ้างานทำงานสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกรุ่ง หลังเลิกใช้งานและหากให้แห้งก่อนนำมายังจัดให้มีการอบรมซึ่งกันและกันด้านสุขอนามัยบุคคล จัดระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงาน <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ภาวะสุขภาพของคนงานและการอุบัติของโรคความดันในการตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ที่มาใช้ในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 2,500 บาท/ครั้ง (ระยะเวลา ก่อสร้าง 6 เดือน เท่ากับ 2,500 บาท/ปี ระยะเวลา ชดเชย 4 ปี เท่ากับ 10,000 บาท)

ลงชื่อ

 นายชาวยาโคะ ใจวัฒนา (นายชาวยาโคะ ใจวัฒนา)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
 ทุ่มพันธ์ 2559



จำนวน 82/207 หน้า

ลงชื่อ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุททนา มหาจันทร์วงศ์
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอสจีเพล็ก คอนเซปต์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ทุ่มพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค (ต่อ)		5. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น 6. ถังมือป่วยฯ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอและจาม 7. ใช้ผ้าปิดปาก ปิดมูกทุกครั้งเมื่อไอและจาม	2. ตรวจสุ่มให้มีระดับมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - ให้แก่คุณงานก่อสร้างอย่างถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ จำนวนเพียงพอและเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ที่นี่ที่ก่อสร้าง <u>ตัวบินที่ใช้ตรวจสอบ</u> - คุณภาพของระบบสาธารณูปโภค <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
 (นายยาโยะ โตเปะไชย)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
 ถ.ุมานาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเช็ป กอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 ถ.ุมานาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไวริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานคร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุจากการจราจร	<p>กิจกรรมระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การจราจรของผู้พักอาศัยและเด็กซึ่งเพียงเดือนน้อย</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจรอาจเกิดการสูญเสียอุบัติเหตุจากการจราจร อาจเกิดการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพได้</p>	<p>ประชาชื่นชุมชนใกล้เคียง</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถช่วยลดอัตราเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ลดชนิดเข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่เกินกฎหมายกำหนดและไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ชุมชน ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอนส่งติน หรือรับส่งคนงาน หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินตามกฎหมายกำหนด เพราะอาจทำให้ถนนชำรุด 	<p>- ตรวจสอบเบื้องต้นโครงการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและลูกศรแสดงทางเข้า-ออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทราบปีปฏิทินของรปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ เพื่อกำหนดดินและวัสดุ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ก่อสร้าง ด้านหน้าที่เข้าตรวจสอบ ป้ายชื่อโครงการ สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของรปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ เพื่อกำหนดดินและวัสดุ ความคืบหน้าการตรวจสอบ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทย パーคเกอร์ไวริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ ไม่มี

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไวริ่ง จำกัด

ลงชื่อ

 (นายสาสก ใจอุษาณะ)
 ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไวริ่ง จำกัด
 ถ.สุรศักดิ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการโครงการ บุษบา มหาจักริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถ.สุรศักดิ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธิเหตุจากการจราจร (ต่อ)		<p>5. ในการบรรทุกสัมภาระที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะระยะที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>6. เลือกขนาดรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการวางแผนด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง ช่วงเวลาที่ขนส่ง และความถี่ในการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อปริมาณการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>7. ห้ามน้ำให้มีการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างในช่วงไม่เร่งด่วน คือ ภายในเวลา 07.00-09.00 น. และ 15.00-17.00 น. เวลากลางคืน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และขนส่งในช่วงเวลาที่ได้รับตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ท้องที่ให้รอบรู้ทุก 6 ล้อ สามารถสัญจรบนถนนบริเวณโครงการ</p>	



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบา มหาดิริยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริปัต คงชัยแหนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 บุรีกาฬุ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลการทดสอบต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างที่ได้รับต้องการที่ต้องทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันฯ ให้ทราบดังนี้

โครงการ อาคารสถานศึกษาที่พักอาศัยพื้นที่ใช้สอย บจก. ใหญ่ปาร์คเกอร์ริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเตาคนหงส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศประเทศไทย

องค์ประกอบของตัวอย่าง	ผู้ทดสอบที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
6. อุปกรณ์ทางกายภาพที่อยู่ร้าง	กิจกรรมการก่อสร้างอ่องกู๊ดเดล เช่น การร่วงหล่นของวัสดุท่อส้วม ภายนอกตัวอาคารที่เสื่อม	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริเวอร์ไซด์ จำกัด

 ลงชื่อ
 (นายধ্যাম্বুদ্ধ โภ়েগন্দে)
 ประวัติ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริเวอร์ไซด์ จำกัด
 ถนนพหลโยธิน 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
 (ผู้จัดการโครงการฯ ยุทธนา มัจฉาชัยวงศ์)
 ผู้รับผิดชอบติดต่อ ศูนย์ซัพพลายเชน สถาบันฯ ศูนย์ซัพพลายเชน จังหวัดชลบุรี
 วันที่ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รูปแบบก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
/ อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับอุบัติเหตุจากอัคคีภัยมีแนวโน้มของอัตราการป่วยเพิ่มขึ้น เช่น สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสมรรถภาพ ทุพพลภาพ หรืออาจถึงสูญเสียชีวิตได้</p> <p>บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด  THAI PARKERIZING CO.,LTD.</p>	<p>การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดการยัคคีภัย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>จัดทำฝึกอบรมทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร</p> <p>จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบ.เขตคันทร มาก่ออบรมและซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยา ให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวขอการขอเชดเชยสิ่งแวดล้อม) 	<p>- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ที่ระบุส่วนของการป้องกันและแก้ไขที่คุณร่วมกับด้านการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - สถิติบันทึกการเกิดอัคคีภัย ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยา ให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวขอการขอเชดเชยสิ่งแวดล้อม)

ลงชื่อ
(นายชาญไชย ใจกลาง)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

จำนวน 87/207 หน้า

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นันจกุริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เจปี คอนเซปต์เนทเวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7 อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (ต่อ) - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานตกแต่งและเก็บรายละเอียดผลกระทบด้านสุขภาพในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด	มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด
7.6 ศูนย์รีไซเคิลและการห้องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ พื้นที่โครงการไม่อยู่ใกล้แหล่งโบราณคดี บริเวณโดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	ในระยะก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบ เมื่อจากโครงการทำให้เกิดทัศนียภาพไม่น่าดู โครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยจัดรื้อ Metal sheet สูง 4 เมตร พร้อมเพิ่มกำแพงผ้าใบให้สูงขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร รวมเป็น 6 เมตร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้างและต้องดูแลรักษาไว้ในสภาพที่ดีตลอดการก่อสร้างเมื่อก่อสร้างด้วยวิธีการใช้ผ้าใบคุณรอบ อาคารทั้ง 4 ตึก สำหรับชั้นที่ 4 ตึก เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมและป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง สำหรับชั้นที่ 2 ขึ้นไป ต้องจัดทำตะแกรงกันวัสดุตกหล่นไว้บริเวณชั้นที่ 2 กางออกมากจากตัวอาคารประมาณ 2.50 เมตร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากชั้นสูงฯ ลงสู่พื้นที่ใกล้เคียง ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมูลฝอยและกองเศษมูลฝอย ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้	1. Metal sheet สูง 4 เมตร พร้อมเพิ่มกำแพงผ้าใบให้สูงขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร รวมเป็น 6 เมตร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้างและต้องดูแลรักษาไว้ในสภาพที่ดีตลอดการก่อสร้างเมื่อก่อสร้างด้วยวิธีการใช้ผ้าใบคุณรอบ อาคารทั้ง 4 ตึก สำหรับชั้นที่ 4 ตึก เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมและป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง สำหรับชั้นที่ 2 ขึ้นไป ต้องจัดทำตะแกรงกันวัสดุตกหล่นไว้บริเวณชั้นที่ 2 กางออกมากจากตัวอาคารประมาณ 2.50 เมตร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากชั้นสูงฯ ลงสู่พื้นที่ใกล้เคียง ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมูลฝอยและกองเศษมูลฝอย ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้	1. ดูแลสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพที่บดบังทัศนียภาพที่ไม่ดีได้ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ - รื้อด้วยรอบโครงการ ด้วยวิธีใช้ห้องเชื้อ - ความสมบูรณ์ของรั้ว ความถูกต้องในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ นายอาทัย ใจไชกานะ

(นายอาทัย ใจไชกานะ)
ประวัติ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา ทัจฉิววงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เพิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1 ทัศนียภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สวนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) <p>งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ</p>	<p>สำหรับงานที่เหลือคือ งานตกแต่งและเก็บรายละเอียด ดังนี้ การก่อสร้างโครงการจะเกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพและสูญเสียภาพในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>2. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตัวไว้ที่ป้อมยานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นที่ ผลกระทบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ข้อที่ 1 เท่านั้น - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม) <p>มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้น 	<p>รายงาน ๑๗๓๓ ๒๐๑๘ ๔๗๖๗๙</p> <p>ผู้ดำเนินการที่ดูแลที่ดิน ๑๑๑</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการชดเชยสู่สังคม) <p>มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาติ ใจดี
(นายช่างยาโทะ ใจดี)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Brace

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา นทัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 ทิศทางแสงแดด อาคารของโครงการมีลักษณะเป็น อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง ระดับพื้นชั้นดาดฟ้า 22.60 เมตร - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดของ อาคารจะพิจารณาจากกรุ๊ปแบบอาคาร ขนาด โครงการ ทิศทางลม แสงแดดและมุมการ เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ซึ่งปกติลักษณะแนว การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางด้าน ทิศใต้ ดังนั้น เกตุผลกระทบสามารถแบ่งเป็น ช่วงเวลา แต่ละช่วงมุมของแสงที่ผลกระทบ อาคารจะมีมูลที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัว อาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียงจากการ พิจารณาข้างต้น จะเห็นว่าเงาที่เกิดจากอาคาร ของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ข้างเคียง ดังนั้น จึงคาดว่าอาคารของโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านการบดบังแสงแดด ระดับต่ำ (-1)	1. จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้ป้อนมายาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง ^{การดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที} 2. จัดการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอัน เนื่องมาจากการบดบังที่อาจเกิดขึ้นจากอาคาร โครงการในระยะก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะทำหนังสือ ^{แจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของ} อาคารโครงการพาห์ด้าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับ ^{ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคาร} ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคาร โครงการโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุข้อ อ และ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับ ^{ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง} ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ^{อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบ} ที่เกิดขึ้นจาก การบดบังแสงแดดของโครงการต่อ ^{จากการจัดขึ้นจาก การบดบังแสงแดดของโครงการต่อ} บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม ^{บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม} หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย ^{หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย} ค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ ^{ค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ} ความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของ ^{ความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของ} โครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง ^{โครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง} 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ ^{1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ}	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่ ^{อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ} อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ ^{การดำเนินการ กรณีพื้นที่ไม่ร่อง} ร่องเรียนนัดอังช์ดูเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที ^{เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีที่ได้รับผลกระทบ} หากพบว่า เป็นภาระเสียหายที่เกิดจากโครงการ ^{ภาระเสียหายที่เกิดจากโครงการ} โครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที แต่หากไม่ ^{โครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที แต่หากไม่} สามารถตกลงกันได้ให้ใช้โทรศัพท์เข้ามาช่วย ^{สามารถตกลงกันได้ให้ใช้โทรศัพท์เข้ามาช่วย} ใกล้เคียง ^{ใกล้เคียง} - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน ^{ผู้ร้องเรียน} ตัวนี้ที่เข้าตรวจสอบ ^{ตัวนี้ที่เข้าตรวจสอบ} - จำนวนเรื่องร้องเรียน ^{จำนวนเรื่องร้องเรียน} ความคืบหน้า ^{ความคืบหน้า} - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงภัยหลัง ^{ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงภัยหลัง} การจดทะเบียนบริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง ^{การจดทะเบียนบริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง} จำกัด แล้วเป็นเวลา 1 ปี ^{จำกัด แล้วเป็นเวลา 1 ปี}

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ... นายชาญໂထ ไอยิกานนท์

(นายชาญໂထ ไอยิกานนท์)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ... อนันต์

(ผู้อำนวยการอาชีวศึกษา ยุทธนา นัจฉวนิยวงศ์)

ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาสังฆาราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกรบทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสร้างดินที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 พื้นาที่ทางเดิน ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานตกแต่งและ เก็บรายละเอียด ดังนี้ การก่อสร้าง โครงการจะไม่ก่อเกิดผลกระทบด้านบดบัง แสงแดด (0)	3. ในกรณีที่ห้อง 2 ฝ่ายไม่สามารถติดต่องกันได้ ให้ติดต่อผู้บริหาร บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี	ผลกระทบตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ดังนี้ บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 胡金兔人

(นายชยานาถ ไชยวิภานนช)

ประวัติ บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด

มุ่งมาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Amna

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท บุญอนัน มหจุณริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบศ คงชลัดคนที่ แอนท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสร้างสรรค์การที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่งชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันthrop อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3) การบดบังทิศทางลม พื้นที่โครงการจะได้อิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศทางต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเดือน ดังนี้ ช่วงเดือนเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม (ฤดูหนาว) พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็วลมสูงสุดอยู่ในช่วง 4.00 - 4.50 นอต/ชั่วโมง โดยกระแสลมจะผ่านที่ดินบุคคลอื่น มากยิ่งพื้นที่โครงการ และพัดผ่านไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 ไปยังอาคารพาณิชย์ ช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน (ฤดูร้อนและฤดูฝน) พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดผ่านพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเร็วลมสูงสุดอยู่ในช่วง 3.80 - 5.60 นอต/ชั่วโมง โดยกระแสลมจะพัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 และอาคารพาณิชย์ ไปยังพื้นที่โครงการ - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว</p>	<p>การก่อสร้างโครงการจะดำเนินการตลอดความสูงของอาคารจึงเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และบริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) มีสภาพภาระนายอาภัคค่อนข้างดีคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม ด้านลมในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดการเขตเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่อาคารโครงการบดบังทิศทางลม และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม จากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขอรหัสที่ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การบดบังทิศทางลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย ค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ 2. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเข้าช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัย ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังนี้ทั้งสิ้นที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ น้ำท้องน้ำก่ำเกินโดยทันที สถานที่ตรวจสอบ - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนดังนี้ที่เข้าตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียน ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จนับถ้วนภายนอก การจดทะเบียนบริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่งชิ่ง จำกัด และเป็นเวลา 1 ปี ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่งชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี 2. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน สถานที่ตรวจสอบ - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนดังนี้ที่เข้าตรวจสอบ</p>

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่งชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 92/207 หมู่

ลงชื่อ นายอาทิตย์ ใจไชยานนท์

(นายอาทิตย์ ใจไชยานนท์)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่งชิ่ง จำกัด
ลงวันที่ 2559

POSSIBLE
บริษัทที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ นาย

(นายวิศวกร ยุทธนา นัดจันทร์วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิป คอนเซ็ปแทร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ลงวันที่ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ๒๐๑๘

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓) การบดบังที่ศพทางลง (ต่อ) ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว (ต่อ) - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานตกแต่งและเก็บรายละเอียดด้านนี้ การก่อสร้างโครงการจะเกิดผลกระทบด้านการ บดบังทิศทางลงด้านลง ในระดับต่ำ (-1)	ผลกระทบดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการขอเชยญสู่สังคม) มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้น 	ความต้องการติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา ๑ ปี ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี ผลกระทบดำเนินการติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว - โครงการจะมีมาตรการเยียวยาให้กับสังคมต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการขอเชยญสู่สังคม) มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ <ul style="list-style-type: none"> - ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ นายอาษา โยโซกานะ
 ประวาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
 ถูกมาพันธ์ ๒๕๕๙



จำนวน 93/207 หน้า

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

 ลงชื่อ
 (ผู้อำนวยการบริษัท พหลศิริ ภรณ์ ภูมิพล คงสืบแทน) แอนด์ คอนสัลต์ชั่น จำกัด
 ถูกมาพันธ์ ๒๕๕๙

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรung อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	<p>จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากที่เป็นแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประการในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายทะเบียนกองโบราณคดีกรมศิลปากร ไม่พบว่ามีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนอยู่ภายในพื้นที่รัศมี 1.00 กิโลเมตร โดยรอบโครงการดังนั้น คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p> <p>สำหรับงานที่เหลือคืองานตกแต่งและเก็บรายละเอียด ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านแหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เด้อย่างใด</p>	-	ตรวจสอบ ๗ จุดที่อยู่ห่างจากแหล่งโบราณสถาน ๐.๐ - ๐.๕ กิโลเมตร ๑๖ ต.๑๖ ๗๘๙๔
4.7 การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว	ในระยะก่อสร้างมีคนงานภายนอกโครงการ จำนวน 50 คน โครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โดยมีกฎระเบียบควบคุมคนงานให้อยู่ด้วยความเรียบร้อย ไม่รบกวนพื้นที่ชุมชนรอบข้าง อีกทั้งโครงการจัดให้มีรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร พร้อมเพิ่มกำแพงผ้าใบให้สูงขึ้นอีกประมาณ 2 เมตรล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ	-	-
4.8 การซัดเจยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	โครงการเป็นการพัฒนาที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ให้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โครงการปัจจุบันอาคาร A (อาคารพักอาศัย) ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด	<p>1. ชุดลอกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต.เขากันทรung เป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเจ้าของโครงการที่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	<p>1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามา มีส่วนร่วมกับห้องถัง ๑๖ ต.๑๖ ๗๘๙๔</p> <p>2. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามา มีส่วนร่วมกับห้องถัง ๑๖ ต.๑๖ ๗๘๙๔</p>

ลงชื่อ ...
(นายยาໂຕ ໂຍໂກນານេ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 94/207 หน้า

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มหาจิติวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอศิลป์เปิด ถนนชัชเคนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงงบทดลองที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขเบ็ดเตล็ด แม่มาตราติความพร้อมของโครงการทั้งหมด

องค์ประกอบหน้างานที่ยอมและยุติธรรม		ผู้รับเหมาที่ถูกต้องตามกฎหมาย		มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ		มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	
โครงการ ภาคีร่วมติดต่อท่านผู้อำนวยการที่พักอาศัยเพื่อลงบันทึก	นายปรีดากร ใจเรือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสนา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยอง โทร. 089-220-220-22	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ
สำนักงาน บริษัท ไทย บาร์คิวโซร์ชิ่ง จำกัด ที่อยู่ 1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	นายชัยวุฒิ ใจกลาง โทร. 089-220-220-22	นายปรีดากร ใจเรือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสนา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยอง โทร. 089-220-220-22	นายปรีดากร ใจเรือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสนา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยอง โทร. 089-220-220-22	นายปรีดากร ใจเรือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสนา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยอง โทร. 089-220-220-22	นายปรีดากร ใจเรือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสนา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยอง โทร. 089-220-220-22	นายปรีดากร ใจเรือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสนา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยอง โทร. 089-220-220-22	นายปรีดากร ใจเรือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสนา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยอง โทร. 089-220-220-22
สำนักงาน บริษัท ไทย บาร์คิวโซร์ชิ่ง จำกัด ที่อยู่ 1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	นายชัยวุฒิ ใจกลาง โทร. 089-220-220-22	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ
สำนักงาน บริษัท ไทย บาร์คิวโซร์ชิ่ง จำกัด ที่อยู่ 1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	นายชัยวุฒิ ใจกลาง โทร. 089-220-220-22	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่สำคัญ

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ผู้รับเหมาที่สำคัญ

(ผู้รับเหมาที่สำคัญ)

ผู้รับเหมาที่สำคัญ บริษัท พลังเชิงบ้า จำกัด ลงนามในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงนาม 95/207 หน้า



ลงนาม ไพบูลย์ ใจกลาง จำกัด

(นายชัยวุฒิ ใจกลาง)

ประชาน บริษัท ไทย บาร์คิวโซร์ชิ่ง จำกัด
ลงนามที่ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการ อาคารสวัสดิการพักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ�ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การชดเชยสูญเสียคน (Community-Social Respond)	โครงการเป็นการพัฒนาที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ให้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมความกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โครงการปัจจุบัน อาคาร A (อาคารพักอาศัย) ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) ได้ทำการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 90 งานก่อสร้างส่วนที่เหลือมีเพียงงานตกแต่งและเก็บรายละเอียด แต่ยังไม่สามารถกิจกรรมการดำเนินการยื่นขอสิ่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ	<ol style="list-style-type: none"> มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ องค์กรบริหารส่วนตำบลเขากันทร ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 160,000 บาท มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 140,000 บาท โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานป้อง องค์กรบริหารส่วนตำบลเขากันทร ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 132,300 บาท บริจาคเงินสาธารณสุข องค์กรบริหารส่วนตำบลเขากันทร เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำด้านหน้าโครงการ ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทางท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท พัฒนากำจัดยุงลายรอบพื้นที่โครงการ และจัดซื้อทรายอะเบสกำจัดถุงน้ำยุงลาย ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 	<p>- ชุมชนที่จำนวนครึ่ง พร้อมร่วมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภารกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ผู้ใดที่ใช้ตรวจสอบ</u> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เป็น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ�ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี



จำนวน 96/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุรุพนฯ มัจฉริยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์บิล คอนเซปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ถ.ุนภาคันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่วซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>4.10 การมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>1) การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม - ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว</p>	<p>1. ผลกระทบสำคัญที่ 1 ก่อตัวที่ 1 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 0-300 เมตร) พบร่วม ในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องทำให้เกิดฝุ่นละออง ทำให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน ทำให้น้ำท่วมขัง และความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ก่อตัวที่ 2 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 300-1,000 เมตร) พบร่วม ในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องทำให้เกิดปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหาการระบายน้ำ/น้ำท่วม ปัญหาด้านมูลฝอย ปัญหาจราจรคับคั่ง/ติดขัด</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงเป็นประจำต่อครยะก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำๆ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน ดำเนินการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียน ความคืบในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่วซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่วซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายชาติ โยโซกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่วซิ่ง จำกัด
ถูกมาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

.....
.....

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทona นักธรรมยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์บิล คอนเซปต์เดนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสำนักงานพัฒนาศักยภาพนักงาน บกจ. ไทยประกันธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานหาร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทำเลที่ดินที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ก่อสร้างศูนย์กลาง พื้นที่สาธารณะ ในการดำเนินการก่อสร้างและสนับสนุนการดำเนินการที่ดีให้กับชุมชน	ส้านใหญ่ มีความกังวลในเรื่องการทำไฟฟ้าในพื้นที่ ความไม่สงบของชุมชน การจราจรคับคาย และความไม่สงบ การจราจรคับคาย ติดขัด	ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและภาระทางภาษีที่ต้องจ่าย ผลกระทบในเชิงสังคม การจราจรคับคาย ติดขัด ผลกระทบในเชิงสังคม การจราจรคับคาย ติดขัด	ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและภาระทางภาษีที่ต้องจ่าย ผลกระทบในเชิงสังคม การจราจรคับคาย ติดขัด ผลกระทบในเชิงสังคม การจราจรคับคาย ติดขัด
1) การสัมมนาชุดนี้ด้วยตนเอง (ต่อ)	- ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างและสนับสนุนการดำเนินการที่ดีให้กับชุมชน	ก่อสร้างฐานที่ต้องหัว พบรากส่วนใหญ่มีความกังวล ในเรื่อง ปัญหาจราจรที่ส่วนใหญ่เป็นขึ้น ทำให้เกิดเสียงดัง และบ่อบูชา การก่อสร้างและขยายตัวส่วนตัว ทำให้เกิดบ่อบูชา ตลอดทั้งกระบวนการ และทำให้การจราจรสัมภาระ ได้ปัญหางานส่วนตัวอื่นทำให้เกิดปัจจัยต่างๆ ความสียาในมาสูตร	- โครงการจะมีมาตรการเบี่ยงกายให้กับเด็ก ต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการดูแลเด็ก)	- โครงการจะมีมาตรการเบี่ยงกายให้กับเด็ก ต่อไป (รายละเอียดแสดงดังในหัวข้อการดูแลเด็ก)
2) การสัมมนาชุดที่ 2	- ส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างและสนับสนุนการดำเนินการที่ดีให้กับชุมชน	2. ผลการสำรวจครั้งที่ 2 เลือกใช้วิธีการ สัมภาษณ์ครั้งที่ 2 โดยที่ปรึกษาได้นำข้อมูลและประเมินผลกระทบในส่วนภายนอก ของโครงการที่อยู่ติดกับผู้คนที่ไม่ใช่ชาวต่างด้าว และเปิด ดำเนินการงานน้ำเสียอย่างต่อเนื่องเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ โดยมีข้อห่วงใยที่ทางผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รับเหมา นำมาตรการลดผลกระทบที่นำเสนอไปปฏิบัติยัง เดชะนักรัตน์		

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาฯ บุญนา มหาจักรวงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาฯ บุญนา มหาจักรวงศ์ ลงชื่อ.....

THAI PARKERIZING CO.,LTD.



บริษัท ไทยปาร์กิซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ ไชยวานิช)

ประวัติ บริษัท ไทย ปาร์กิซิ่ง จำกัด ลงนามที่ 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) งานก่อสร้างส่วนที่เหลือ	สำหรับงานที่เหลือคือ งานตกแต่งและเก็บรายละเอียด ดังนี้ ก่อสร้างโครงสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อย่างใด	มาตรการป้องกันฯ ส่วนที่เหลือ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้น	มาตรการติดตามฯ ส่วนที่เหลือ - โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ส่วนที่เหลือ - ดำเนินการก่อสร้างแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำข้อความนี้เพื่อการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง โครงการทุก 6 เดือน ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขากันแหง หน้ากากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
: เจ้าของโครงการคือ บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาญไชย ไชโยกานะ
(นายชาญไชย ไชโยกานะ)

ประธาน บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ อนันดา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทเทนา นัดจันธิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เปลส์ คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่ต่ำบก เข้าคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มี ความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มี ความสูง 22.60 เมตร โครงการได้ออกแบบ ทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูหันสมัยกลมกลืนกับ อาคารบริเวณโดยรอบของโครงการ นอกเหนือนี้ โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยปูกลูกไม้มีนันต์และ พืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการอย่างสวยงาม ด้านใน ที่เลือกใช้ในการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ดันเป็บ ตันแคนเดต และตันอินทนิลน้ำ หญ้ามาเลเซีย ต้นเข็ม ตันดาดตะกั่ว และต้นชาอย่างเก็บยัง ดังนั้น เมื่อ เปิดดำเนินการแล้วคาดว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิประเทศไปบ้าง ส่งผลกระทบด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)	1. เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่และปูกลูกดินไม้โดยรอบและ โครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดู สวยงามทันสมัย 2. ควบคุมดูแลสภาพภัยในโครงการให้เป็นไป ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ 3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณ สวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดี อุปกรณ์ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพ และท่านนี้ภัย 4. จัดให้มีการปูกลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิด การชะล้างพังทลาย	1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ ดันเป็บ 2. ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ
 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

(นายอาทิตย์ ใจกลางเน)

ประชาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มากจิตวิทยาศ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พศศิริเพ็ต คงชัยแคนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ			<ul style="list-style-type: none"> 2. ดูแลด้านไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสีเขียวที่ดีอยู่เสมอ ๑๐๐% ๖๐% - สถานที่ที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สีเขียว - ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี
1.2 ดินและการขุดล่างพังทลาย	เมื่อเปิดดำเนินโครงการมีเพียงกิจกรรมเพื่อย้ายอ่าศัย และพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้นไม่มีกิจกรรมเปิดหน้าดิน การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการขุดล่างพังทลายของดินแต่อย่างใด พร้อมทั้งโครงการได้จัดให้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรม โดยปูกลไม้เย็นตัน ไม้ทุ่ม และพืชคลุมดินภายใต้พื้นที่โครงการบริเวณโดยรอบอาคาร	1. จัดสรุป ปูกลต้นไม้ ให้เป็นพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการขุดล่างพังทลาย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพรมไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ - สถานที่ที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สีเขียว - ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพรมไม้ที่ปูกล

ลงชื่อ 

(นายยาโยชิ โยใจกาเน)


ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ทุ่มภาคันท์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD. สำนวน 101/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มะจอมวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิล คอนเซปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ทุ่มภาคันท์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการหลังพังทลาย (ต่อ)	รวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีรั้วแนวเขตที่ดินโครงการ ดังนั้น ในระยะดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดิน และการ ขลังพังทลายด้านบนในระดับต่ำ (+1)		<ul style="list-style-type: none"> - ความกันในการตรวจสอบ ๑๔๐๖๒๐๗๐๙ - เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว ส้านรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี คือสภาพของแผ่นดินไหว คือ คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่าพื้นสั่นถึงคนที่สัญญารูปมาตรฐานได้คาดว่าจะระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว (0)	การดำเนินการของโครงการ ผู้ประกอบการเน้นให้ลักษณะของอาคาร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างอาคารต้องดำเนินตามการออกแบบ คำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหวตามกฎหมายทั่วไป กำหนดการรับน้ำหนักความด้านหาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่ดินที่รองรับอาคารในการด้านหานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ค. ๒๕๕๐ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีคู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับเมืองแผ่นดินไหวทุกหน่วย สถานที่ตรวจสอบ - ห้องพักอาศัย - <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - คู่มือแผนปฏิบัติการหรือแผนการรับเมืองแผ่นดินไหว ความกันในการตรวจสอบ - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นายยาโยะ ใจกลางเน)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ถ. ๔๘๘ ๒๕๕๙



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการส่วนราชการ บุญนา นัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลพิมล คงสัตเคนท์ แอนด์ คงสัตเคนท์ชั้น จำกัด

ถ. ๔๘๘ ๒๕๕๙

ตารางที่ 2(ต่อ)

แบบรายการและดูแลกระบวนการที่พัฒนาด้วยมาตรฐานและเก็บข้อมูลการดำเนินการที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบของห้องแม่ข่ายที่มีความต้องการที่พัฒนาด้วยมาตรฐาน บจก. ไทยපาร์คไรซิ่ง จำกัด ที่ดำเนินการที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		
1.4 ศูนย์การผลิต	ผลการผลิตที่ต้องดูแลอย่างเข้มงวด	ผู้ผลิตจะออกที่ติดตามการผลิตของตัวเอง ซึ่งไม่มีนโยบายส่งตู้ไป เนื่องจากนักออกแบบที่วางแผนนั้น ค่อนข้างต้องใช้เวลาเพื่อจัดทำ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีส่วนใดเป็นผู้ติดตามที่ก่อให้เกิดผุ้ผลิตของ อย่างไรก็ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการ ผ่านระบบด้านสนับสนุนระดับ (-1)	1. ควบคุมความเร็วของการผลิตและการ เช่น ป้าร์คสำหรับความเร็ว 2. ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันการซึ่งกัดซึ่งกันเอง ไม่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 3. จัดฝึกอบรมให้กับผู้คนที่อ่านมาตรฐานสากลในการจัดระเบียบ ตามเกณฑ์กฎหมาย 4. กำหนดโดยปฏิบัติพิธีบูชาพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดผุ้ผลิตของ 5. หนุนแหนะรักษาความสะอาดของถนน โดยผู้ถือห้อง 6. ถนนเป็นประจำสามเดือน 7. จัดให้มีการปลูกต้นไม้สูงต้นแต่ละต้นที่สีเขียวภายในโครงการ โครงการ โครงการ โครงการ สำหรับผู้คนที่ไม่บินเครื่อง 8. กำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 7. เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบหลอกอากาศ ภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง 8. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เช่น ทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน เช่นเดียวกับห้องน้ำที่ต้องดูแล	1. ติดตามสิ่งปลูกสร้างที่มีการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ สถานที่ที่ต้องดูแล 2. ทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน เช่นเดียวกับห้องน้ำที่ต้องดูแล	มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1) ผู้ผลิต	ผู้ผลิตจะออกที่ติดตามการผลิตของตัวเอง ซึ่งไม่มีนโยบายส่งตู้ไป เนื่องจากนักออกแบบที่วางแผนนั้น ค่อนข้างต้องใช้เวลาเพื่อจัดทำ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีส่วนใดเป็นผู้ติดตามที่ก่อให้เกิดผุ้ผลิตของ อย่างไรก็ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการ ผ่านระบบด้านสนับสนุนระดับ (-1)	1. ควบคุมความเร็วของการผลิตและการ เช่น ป้าร์คสำหรับความเร็ว 2. ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันการซึ่งกัดซึ่งกันเอง ไม่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 3. จัดฝึกอบรมให้กับผู้คนที่อ่านมาตรฐานสากลในการจัดระเบียบ ตามเกณฑ์กฎหมาย 4. กำหนดโดยปฏิบัติพิธีบูชาพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดผุ้ผลิตของ 5. หนุนแหนะรักษาความสะอาดของถนน โดยผู้ถือห้อง 6. ถนนเป็นประจำสามเดือน 7. จัดให้มีการปลูกต้นไม้สูงต้นแต่ละต้นที่สีเขียวภายในโครงการ โครงการ โครงการ สำหรับผู้คนที่ไม่บินเครื่อง 8. กำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 7. เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบหลอกอากาศ ภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง 8. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เช่นเดียวกับห้องน้ำที่ต้องดูแล	1. ติดตามสิ่งปลูกสร้างที่มีการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ สถานที่ที่ต้องดูแล 2. ทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน เช่นเดียวกับห้องน้ำที่ต้องดูแล	มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Dinner

ลงชื่อ
(ผู้จัดการอาชีวศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔)

ผู้ดูแลงานภารกิจและวางแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แผนก ศอนศักดิ์ จันทร์ ก้าว พ.ศ. ๒๕๕๙

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 103/207 หน้า

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ 2) มลพิษทางอากาศ	<p>1. บริษัทมีมาตรการดูแลรักษาสภาพอากาศในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>1) CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.0076 mg./ลบ.m. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.8016 mg./ลบ.m. - รวม CO ทั้งหมด = 0.8092 mg./ลบ.m. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 34.20 mg./ลบ.m. <p>2) HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.0014 mg./ลบ.m. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 2.780 mg./ลบ.m. - รวม HC ทั้งหมด = 2.7814 mg./ลบ.m. - ไม่มีค่ามาตรฐาน <p>3) NO_x</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.0002 mg./ลบ.m. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0621 mg./ลบ.m. - รวม NO_x ทั้งหมด = 0.0623 mg./ลบ.m. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 mg./ลบ.m. 	<p>9. ดูแลระบบอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>10. ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษจากการถ่ายตัวได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p>	<p>ดูแลรักษาสภาพอากาศในอาคารอยู่เสมอ</p> <p>ความเสี่ยงปัจจุบันของพื้นที่ในบริเวณพื้นที่สีเขียว</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ (CO, HC, NO_x, SO_x, TSP และ PM₁₀) และรายงานผลให้ สำนักงานโยธาฯ และแผนที่ร่วมกับกรมทรัมภิเดชและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และอบต.เข้าคันธรง</p> <p>ดูแลรักษาสภาพอากาศที่ดีต้องติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO 24 ชม. - HC 24 ชม. - NO_x 24 ชม. - SO_x 24 ชม. - TSP 24 ชม. - PM₁₀ 24 ชม.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ
(นายยาโยะ โอโซกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการฯ บุตตนา นังกอริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบศ คงชัยคนที่ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนแก่น ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบอากาศ (ต่อ)	<p>4) SO_x</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.00001 mg./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0073 mg./ลบ.ม. - รวม SO_x ทั้งหมด = 0.0073 mg./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 mg./ลบ.ม. <p>5) TSP</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.00001 mg./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.260 mg./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.260 mg./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 mg./ลบ.ม. <p>6) PM₁₀</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.00001 mg./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.107 mg./ลบ.ม. - รวม PM₁₀ ทั้งหมด = 0.1070 mg./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 mg./ลบ.ม. <p>3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากไออกไซด์เรนต์ ในขณะที่โครงการมีการปล่อยก๊าซ CO₂ ออกสู่บรรยากาศ 0.0578 mol/วัน จะเห็นว่าอัตรา การดูดซับ CO₂ ของต้นไม้สามารถดูดซับได้มากกว่าอัตรา CO₂ ที่เกิดขึ้น โดยโครงการได้ออกแบบไว้คิดเป็น 139.57 mol/วัน ซึ่งสามารถดูดซับได้ทั้งหมด</p>		<p><u>ความต้องการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 20,000 บาท/ปี <p>4. ติดตามประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำการศึกษา เนื่องจากโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการละเมิดของเชื้อโรค และแบนค์ที่เรียกดังๆ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย ตัวนี้ที่เข้าตรวจสอบ - ความสะอาดของเครื่องปรับอากาศ - ความต้องการของเครื่องปรับอากาศ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ

ลงชื่อ

 (นายอาทัย โยยกานนท์)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
 ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธนา นหจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลการทบทวนที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสร้างตึกการท่าอากาศยานบินนกงาน บจก. ไทยパーคิริซิ่ง ทั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ดำเนินการ

องค์ประกอบของทรัพยากริมแม่น้ำคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ท่อ)	<p>4. ความร้อนจากเครื่องปรุงอากาศ ความร้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องปรุงอากาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ดูจะว่าง่าย ความร้อนออกสู่บรรยากาศภายนอกอาคาร จาก การประเมินอุณหภูมิรับอากาศจากภายนอกอาคาร ที่ตั้งเครื่องปรุงอากาศของผู้เชื่อมโยงมาได้ดี 33.40 °C (ฤดูหนาไม่ถึงสิ้นเดือนตุลาคมปี) เป็น 33.71 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงขึ้น 0.31 °C เท่านั้น ยังคงต้องร่า เป็นอุณหภูมิปกติของบรรดาศาลาพื้นที่ภาค ตะวันออกในช่วงฤดูร้อน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการ เกิดชื้นของโครงสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพ ของอากาศโดยรอบโครงสร้างอย่างน้อยสำหรับ คาดว่าจะเกิดผลกระทบหลังจาก完成ในระดับ (-1)</p>		
1.5 เสียง	<p>โครงการ อาคารสร้างตึกการท่าอากาศยานบินนกงาน บจก. ไทยパーคิริซิ่ง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม มี 2 อาคาร ประมูลอัตรายอย่างมาก A (อาคารที่ อยู่ด้านหลัง) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และพื้นที่รวมประมาณ 2,000 ตร.ม. B (อาคารพื้นด้านหลัง) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร</p>	<p>1. จำกัดความเร็วรถ ขณะเดินทางเข้า-ออกอาคารที่ตั้งที่ โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง 2. ทำป้ายประกาศให้ติดเครื่องยนต์ห้าม鸣笛 รายเขต</p>	<p>1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการที่ตั้งที่ โครงการ ให้ดีด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดี มาตรฐานที่ตรวจสอบ - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งที่ตั้งที่เข้าออก - ติดตั้งการตั้งทางข้อมูลสายนำ回去ความเร็ว</p>

บริษัท ไทยパーคิริซิ่ง จำกัด



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงนาม

(นายธนากร ใจดี) ลงนาม

บริษัทฯ ไทยパーคิริซิ่ง จำกัด THAI PARKERIZING CO.,LTD.
ลงนามที่ 2559

กุมภาพันธ์ 2559
จันทร์ 106/207 พหลฯ

(ผู้อำนวยการบริหาร ยุทธนา มหาสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการบริหาร ยุทธนา มหาสมบูรณ์ ลงนาม
ก่อนที่แต่งตั้ง ลงนามที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริจิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ไม่มีกิจกรรมใดเป็นแหล่งกำเนิดของเสียง ดังนั้นก่อให้เกิดปัญหา ดังนั้นจึงคาดว่าจะ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อ ชุมชนใกล้เคียงด้านลับในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>3. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอด รถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่าง ชัดเจน</p> <p>4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลด้านไม้ในโครงการ ให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวตู้ดูดซับเสียงจาก ภายนอกได้</p> <p>5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มี ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจาก การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ</p>	<p><u>คู่มือในการดำเนินการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอด รถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริจิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>2 ตรวจวัดเสียงและรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ยานพาหนะ กองที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ตัวบัญชีที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - Lmax, Leq 24 hr, Ldn ความถี่ในการตรวจสอบ - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริจิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 18,000 บาท/ปี

ลงชื่อ นายไชยวัฒน์ ใจโชกานนท์
 (นายไชยวัฒน์ ใจโชกานนท์)
 ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริจิ่ง จำกัด
 ถูกกฎหมาย 2559



จำนวน 107/207 หน้า

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)
 ผู้เข้ามาอยู่การสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเพ็ชร์ คงชลดาเนนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ถูกกฎหมาย 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ�ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ	<p>ด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค คือ น้ำบาดาล โดยจะมีปริมาณการใช้น้ำ 170.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ด้านคุณภาพน้ำ ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากโครงการ เท่ากับ 137.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นสองตัน แบบเติมอากาศผ่านผิwtวักลงแบบบีดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) และระบบบำบัดดีโซลจ์ (Down-flow Hangings Sponge System) โดยจะบำบัดน้ำเสียจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทึ้งก่อนระบายน้ำลงสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ต่อไปดังนี้ การดำเนินโครงการในระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำด้านลงในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศผ่านผิwtวักลงแบบบีดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) และระบบบำบัดดีโซลจ์ (Down-flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายน้ำที่อยู่ต่อมาโดยน้ำสาธารณะ จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากออกจากบ่อทุกๆ 3-6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อป้องกันระดับเต็ม จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้อย่างดีและถังถังไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 	<p>1. ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลภายนอกที่เกินป้องกันตามกฎหมายที่ระบุไว้ ทั้ง ก้อนและหลุกอุดตันระบบบำบัดน้ำเสีย สถานที่ตรวจสุ่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันคุณภาพน้ำทึ้งด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้ง - ความเป็นกรด-鹼 (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคลอีน (TKN) <p>ความดีในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p>

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด

ลงชื่อ ...
(นายอาษา ໂອໂຟການ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทชนา นหจฉวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ล คอนเซ็ปต์นาร์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

แบบประกวดและตัดสินคุณภาพของนักศึกษาที่ 2(ต่อ) แบบประกวดและตัดสินคุณภาพของนักศึกษาที่ 2(ต่อ)

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.
Omni

.....
ສະຖານະ
.....
**(ຜົນງານພູມການຄ່ອງແກ້ໄຂ ປູກຄານ ທັງລຸ່ມເຫັນຈາກ
ຝັ້ງດ້ານພູມການຄ່ອງແກ້ໄຂ ຂອນຫຼືມຫານທີ່ ແລ
ກມການກຳນົດປິດຕົວ ພົມການພູມການຄ່ອງແກ້ໄຂ
ໃນປີ 2569)**

THAI PARKERIZING CO.,LTD. 130-3327

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อ.เอกศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p> <p>โครงการใช้น้ำบาดาล โดยการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>ในระยะดำเนินการโครงการจะใช้น้ำบาดาลทั้งนี้ ในระยะดำเนินการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น ประมาณ 170.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการสำรองน้ำใช้ภายในโครงการรวมทั้งสิ้น 494 ลูกบาศก์เมตร (247+247) ซึ่งเพียงพอต่อการสำรองน้ำภายในโครงการได้ 2.89 วัน ดังนั้นจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต้านค่าระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดิน จำนวน 2 ถัง เพื่อสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ โดยถังน้ำได้ดินจะใช้วัสดุแบบกันซึม "Cementitious waterproofing membrane" ทาผิวน้ำ กันน้ำ และสำหรับผิวน้ำภายในทาด้วย "Pliquid epoxy หรือ Acrylic non toxic" ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน โดยถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ สามารถสำรองน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน นอกจากนี้ กำหนดให้มีฝ่ายบริการถังละ 2 ฝา (ขนาด 0.80×0.80 เมตร)</p> <p>2. จัดให้มีถังเก็บน้ำขึ้นคาดฟ้าเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร ปริมาตรรวมน้ำสำรองขึ้นคาดฟ้า 120 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>3. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำขึ้นได้ดิน และขึ้นคาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าวและรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายในออกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</p> <p>4. กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดกำจัดปลวก แมลงสาบ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วหลอมไปในถังเก็บน้ำประจำ โดยจำกัดบริเวณมีให้ดำเนินการ</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเชิงการชันเปื้อนของน้ำจากน้ำที่ถังเก็บน้ำได้ดินจะถูกนำมายังถังเก็บน้ำได้ดินและถังเก็บน้ำขึ้นคาดฟ้าโดยการตราชจอยเคราฟท์เปปซิค E-Coli หากพบว่ามีการปนเปื้อนต้องถังทำการทดสอบทันที สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำได้ดินและขึ้นคาดฟ้า ด้วยที่ตรวจสอบการปนเปื้อน - สี (Colour), Pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความชุ่ม (Turbidity), NTU - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH range) - ปริมาณเหล็กทั้งหมด - ความกระด้างของน้ำ - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) - อะคิโคล (E.coli) ความถี่ในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ลงชื่อ นายชาญไชยวิทย์ ใจกลางนา

(นายชาญไชยวิทย์ ใจกลางนา)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ถ.ุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาธรรมิริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ท ตอนชลลัตน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถ.ุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันธรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>5. ตรวจสอบถังขยะทางกายภาพของน้ำด้วย เป็นประจำ ได้แก่ กลิ่น สี และเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E.Coli เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่</p> <p>6. ดำเนินการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาล้างทำความสะอาด โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>7. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ของโครงการ มีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>8. ออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก็อกประปาด้านหลังบัวประปาด้านน้ำ ชักโครก ประปาด้านน้ำ และหัวฉีดประปาด้านน้ำ เป็นต้น</p> <p>9. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองอย่างปีก 1 ครั้ง โดยทำการล้างทีละ 1 ถัง ตามลำดับจนกว่าจะครบตามจำนวน ถังเก็บน้ำสำรอง จะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 20,000 บาท/ปี <p>2. ตรวจสอบอย่างชีมของระบบห้องส้วม แลระบบจ่ายน้ำประปา หากพบให้รับทำกำกับแก้ไขโดยทันที</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบห้องส้วม - หัวน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 300 บาท/วัน

ลงชื่อ นายชายะ ใจโภคเนะ
 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
 คุณภาพที่ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 111/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Amara

ลงชื่อ
 (ผู้เขียนเอกสารเจ้าหน้าที่)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิบิล คอนเซปต์ เทknology แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 คุณภาพที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		10. นำ้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้รดพืชที่สีเขียวภายในฟืนที่โครงการ 11. จัดให้มีช่องซ่อมบำรุงสิ่งทําน้ำที่ตรวจสอบรายรัวของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการรั่วซึ่มให้รีบซ่อมแซมทันที 12. จัดให้มีฝาเก็บน้ำถังน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	3. ล้างทําความสะอาดห้องเก็บน้ำสำรอง สถานที่ตรวจสอบ - ถังเก็บน้ำได้ดินและขั้นดาดฟ้า ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ล้างทำความสะอาด ความถี่ในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 5,000 บาท/ปี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 胡金蓮 人

(นายอาทิตย์ โภเชกานนท์)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ Ram

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอดีเพลค คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานครนหงษ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 การบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเขานครนหงษ์ ซึ่งไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ จึงไม่สามารถให้บริการบำบัดน้ำเสียให้กับโครงการได้ ดังนั้นโครงการจึงจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ คือ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวด้ำกลางแบบยึดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) โดยจะสามารถบำบัดน้ำเสียภายในโครงการได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ ตามที่ระบุต่อไปนี้	น้ำเสียที่เกิดจากโครงการมาจากการห้องน้ำ-ห้องส้วมและกิจกรรมการอื่นๆ ภายในโครงการ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากการล้างห้องพัก รวมมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียจะเกิดขึ้น 100% ของปริมาณน้ำใช้ ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่า จะมีปริมาณน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 137.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการเป็นแบบเติมอากาศผ่านผิวด้ำกลางแบบยึดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) ทั้งนี้น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำเสียดังกล่าวโครงการจะรวบรวมเข้าบำบัดช้า ด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ดีเอชเอส (Down-flow Hangings Sponge System) ซึ่งเมื่อผ่านการบำบัดด้วยระบบดังกล่าวแล้วน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ประมาณ 2-3 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรูป รูปแบบบำบัดแบบเติมอากาศผ่านผิวด้ำกลางแบบยึดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทึบ ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และจะถูกรวบรวมบำบัดช้าด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ดีเอชเอส (Down-flow Hangings Sponge System) ให้มีค่า BOD ประมาณ 2-3 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนที่จะระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วนเกราะทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อป่ากอเรอะเต็ม จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่รับเข้าระบบป้องกันการหลังออกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ต้องพิจารณา บริการบ่ายตรวจคุณภาพน้ำทึบและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้มีตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบ <ul style="list-style-type: none"> ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) ทีเคเอ็น (TKN) ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นายยาichiyoosukwanen)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริซิ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 113/207 หมู่

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาดิริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเมธี คงสัลลันท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>5. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตักไขมันออกจากถังดักไขมันทุกวัน</p> <p>6. เจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจโดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดฯ ของโครงการเพื่อยกระดับภาระบดคลอโรไธยาซิตติกเพื่อการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบบำบัดฯ</p> <p>7. ตรวจสอบฝาปิด และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา</p> <p>8. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”</p> <p>9. จัดการอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบและดูแลระบบได้อย่างถูกต้องและน้ำทึ้งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึ้ง</p>	<p>2. ตรวจสอบเศษมูลฝอยในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน</p> <p>3. บอฟักแล็ทท่อระบายน้ำรองบ่อโครงการ และบ่อตักมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ</p> <p>4. ตัดนิ่วใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เศษมูลฝอย ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 胡金洪人
(นายชายาไทย โไอโซคานะ)
ประธนา บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

จำนวน 114/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ Janice
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชนา นทัจจริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์อิมปัล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทอง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ตด)		<p>10. มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการ ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ บำบัดน้ำเสียว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือมี สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบจะได้ สามารถป้องกันอุปกรณ์เสียหายหรือซ่อมบำรุงตาม ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ ยาวนานและเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่างคุ้มครองตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดมีเห็น ทุกวัน</p>	



ลงชื่อ นายยาโตะ ไอยโภแกเนะ
(นายยาโตะ ไอยโภแกเนะ)
ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
ถ.ุมานาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ


(ผู้อำนวยการอาชารย์ บุญนา วงศ์อธิษฐาน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ต คงชลัดแคนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถ.ุมานาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</p> <p>ระบบระบายน้ำของโครงการมีหน้าที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และระบายน้ำฝนดังกล่าวออกจากริมน้ำที่โดยรอบ เข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการ โดยใช้ห้อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP) รองรับปริมาณน้ำฝนจากอาคารและบริเวณอาคาร และใช้ร่องระบายน้ำร่องรับปริมาณน้ำฝนจากบริเวณอาคารก่อนจะปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการบริเวณถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าคันทร์</p>	<p>จากการประเมินอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการพบว่า ก่อนพัฒนาโครงการมีอัตราการไหลของน้ำฝนประมาณ 640.13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เมื่อมีการพัฒนาโครงการ โครงการต้องจัดให้มีระบบหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 274.59 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดเตรียมบ่อหน่วงน้ำขนาด 513 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมปริมาตรบ่อหน่วง 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรับปริมาณน้ำฝนของโครงการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีปolder หน่วงน้ำจำนวน 2 ปolder ความจุรวม 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน และจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหน่วงไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) จัดให้มีตະแกรงตักกุลฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของ อบต.เข้าคันทร์ ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในปolder ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ถ้าท่อระบายน้ำอุดตัน ให้จัดล้างทำความสะอาด และขุดออกตะกอนออกทันที หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนห่อใหม่ทันที มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ น้ำท่วมหากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 	<p>1. ช่วงสถาบันการอุดตันและตันเป็น ปolder หน่วงน้ำท่อระบายน้ำรอบโครงการแล้วปolder ดักกุลฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำของถนนสาธารณะช่วงก่อน และหลังฤดูฝน สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อน้ำหน่วงน้ำและท่อระบายน้ำรอบโครงการ ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - การอุดตันหัวเรือต้นเป็น - ความถี่ในการตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>2. ตรวจสอบการแตกรั้วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำของโครงการ หากพบว่าชำรุดต้องรื้อแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำของโครงการ ด้านที่ใช้ตรวจสอบ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ลงชื่อ ...

 นายยาทะ ใจไกะเนะ
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
 บุกกาฬพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 116/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ...

 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอดசิริก คงชลัดแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 บุกกาฬพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หมายเหตุการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			<p>ความตื้นของแม่น้ำที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง/ครั้ง หลังจากจะยังดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 1,000 บาท/ครั้ง
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ประมาณ 2.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยย่อยสลายได้ 1.639 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยรีไซเคิล 0.769 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยทั่วไป 0.076 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยอันตราย 0.076 ลบ.ม./วัน <p>ในส่วนของการจัดการมูลฝอยทั่วไป โครงการได้ติดต่อขอหนังสือยืนยันการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป โดยให้ อบต. เข้าคันทร เป็นผู้เข้ามาดำเนินการเก็บขยะเป็นกำจัดต่อไป ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นโดยจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีส้ม) จำนวน 1 ถัง วางไว้ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น 2. จัดให้มีพนักงานเข้ามาร่วมมูลฝอยและเก็บขยะสุดงด ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.เข้าคันทร จ ye นาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยรีไซเคิลจากห้องพักร่วมมูลฝอยของโครงการไปกำจัดทุกวัน สำหรับมูลฝอยอันตรายใส่ถุง สีส้มแล้วรัดปากถุงให้แน่น นำไปวิถายในห้องพักร่วม มูลฝอยของโครงการ เพื่อรอการเก็บขยะจาก บริษัทเอกชนมารับไปกำจัดต่อไป 	<p>ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผู้ร่วมห้องเช่ารุกราน</p> <p>หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักร่วมมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ
(นายยาโยะ โยโซกาวะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ถ. 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 117/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธนา มะจอดวิทยา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ คงชัชเคนทร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถ. 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>3. จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยอยู่ภายนอกอาคาร บริเวณพื้นที่ด้านหลังของอาคาร จำนวน 1 ห้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยย่อยスタイルได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไปและห้องพักมูลฝอยอันตราย อย่างขัดเจน มีประตูปิด-เปิดอย่างมีอิทธิพล สามารถรักษาห้องพักรวมมูลฝอย</p> <p>4. โครงการจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่ทำการเก็บขยะในส่วนของน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย จะเข้าสู่บ่อเกราะเพื่อบำบัดเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบน้ำบาดาลน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>5. ให้พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยของทุกชั้นหลังเวลา 11.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงานแล้ว ก่อนนำร่วมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยท้องรั้ดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจางและสะตอจากการขยี้</p> <p>6. ตรวจสอบอย่างรัวของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำซึมมูลฝอยทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย ร้าวไหลออกมายากยนก</p> <p>7. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ ก่อนนำไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป</p>	<p>[2] ตรวจสอบปัจจุบันมูลฝอยทั้งภายในโครงการ บริเวณห้องพักรวมมูลฝอยและภายนอกรับมูลฝอยภายนอกโครงการ หากพบว่ามูลฝอยตกค้างให้รับดำเนินการทันที สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณห้องพักรวมมูลฝอย และภายนอกรับมูลฝอย ด้วยที่มีตรวจสอบ - ความสามารถในการรับมูลฝอย ประเมินมูลฝอยติดค้าง ความต้องการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ นายอาทิตย์ ใจไชยane
 ประทาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
 เบบนาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 118/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ กานต์
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจิตวิทยาลัย)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เบิร์ด คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 ถนนกาฬสินธุ์ 2559

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เบิร์ด คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ให้ผู้ติดต่อหรือห้องข้อมูลเชิงเทคนิคของบริษัทฯ ทราบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>8. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันการเพาะด้วง</p> <p>9. จัดให้มีท่อระบายน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมทุกวันและนำน้ำเสียของโครงการ</p> <p>10. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป จึงบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง</p> <p>11. ให้พนักงานเก็บขยะและคัดแยก มูลฝอยจากถังมูลฝอย ในแต่ละชั่วโมงและทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งที่ทำการเก็บขยะ พร้อมทั้งตรวจสอบการล้างในห้องพักมูลฝอยทุกวันเมื่อพบว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และหนู ให้ทำการล้างและฆ่าแมลงเพาะพันธุ์ทันที เช่น พื้นที่ที่อับชื้น พื้นที่ที่มีการสะสมของวัสดุเหลือใช้ จำพวกเศษผ้า เศษกระดาษ ขวดหรือภาชนะที่มีน้ำซึ้งเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>12. ติดตามประสานงาน อบต.เขาคันธรง ให้เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการตกค้าง</p> <p>13. ประสานงานกับบริษัทเก็บขยะมูลฝอยโครงการให้เปิดไฟกรวยบริเวณที่ชัดเจนสร้างร่องด้านตลอดช่วงเวลาการเก็บขยะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการดินที่เข้า-ออกโครงการ</p>	<p>3. ตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 1 月 ห้องพักจะมีการเข้า-ออกโครงการ ดำเนินการ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวบรวมมูลฝอยด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดของห้องพักรวบรวมมูลฝอย - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 300 บาท



จำนวน 119/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
กานต์

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ต คอนเซ็ปแคนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่: บ้านที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันธง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวตั้งที่ต้องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>14. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก</p> <p>15. สำงเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง แผ่นพับ ในปัจจุบัน ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการ ง่ายๆ ในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4R นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>16. โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจาก ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน</p> <p>17. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้นด้วย ข้อความ “เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด”</p> <p>18. ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอย ตกค้าง ทางโครงการต้องแจ้งให้ อบต.เข้าคันธง เข้ามา เก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p>	



ลงชื่อ

(นายชายาโภ โยไซกานะ)

ประธาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ถุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิป คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนบuri ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า เมื่อเปิดดำเนินการ พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ ก.ฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา	ความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อ เปิดดำเนินการ ประมาณ 581.17 KVA ซึ่ง ทางโครงการได้เตรียมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 750 KVA 22 KV 400/230 V. จำนวน 1 ชุด/ อาคาร โครงการรับบริการกระแสไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ศรีราชา เช้าถึง โครงการ ไปยังส่วนต่างๆภายในโครงการ ตามลำดับจากสายmenไฟฟ้าแรงสูงที่รับ บริการจากการไฟฟ้า คาดว่าการเกิดขึ้นของ โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ ไฟฟ้าของบุษนไกล์เคียง ซึ่งปัจจุบันสามารถ ให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของบุษนไกล์เคียง (0)	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของ ผู้ผลิต จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มี ความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ อย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัท ตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเพื่อ อยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอด ดำเนินการ ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้การได้อยู่เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตหาก พบร่วมกับการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณ ทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้องตาม มาตรฐาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน (หลอด คอมแพคฟลูออเรสเซ็นต์ หรือหลอดตะเกียง หลอดคอมจอมประทัย) ที่มีอายุการใช้งาน ยาวนานบริเวณที่พักอาศัย และหลอดไฟที่มีกำลัง ส่องสว่างสูง แต่ใช้วัตต์ต่ำ สำหรับในพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่ที่จำเป็นต้องปิดไฟไว้ตลอดทั้งวัน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และ สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของ ผู้ผลิต สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายนอกโครงการและ ส่วนบริการในเขตต่างๆ ตัวบ่งชี้ใช้ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> สภาพท่อไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ดำเนินการในช่วงเวลาที่ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ลงชื่อ นายชาญไชยวิจิราเนช

ประธาน บจก. ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ที่อยู่: บ้านที่ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 121/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา นทัจฉิรยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ทดสอบเบิก คุณชัชเคนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ที่อยู่: บ้านที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานห朗 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> 6. เลือกใช้บล็อกสแตนด์บายด้วยไฟ หรือบล็อกสแตนด์บายด้วยไอนิก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น 7. จัดให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถ เปิด-ปิด ได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 8. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 9. จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า แล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ 10. จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษแจกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนากระทรวงพัฒนาฯ และ 	<ul style="list-style-type: none"> 2. ศึกษาหนังให้มีพนักงานเขียนคำบรรยายในกรณีมีสิ่งผิดปกติบันทึกไว้และแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา เพื่อเข้ามาแก้ไขในทันที - ดำเนินการตรวจสอบ - ดำเนินการแปลงไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายยานาไป ใจโภคเนน)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ทุ่มกาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา ทัจฉิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์บิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ทุ่มกาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสร้างศูนย์พัฒนาฯ บริษัท ไทยパーคเกอร์ไซด์ จำกัด ดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๕.๖ การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต ทำรั้วหรือแผงกันเขตความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวป้องกันอันตรายต่อผู้พักอาศัยและการข้างเคียงในการณ์ที่เกิดการร้าวไฟฟ้า จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าสำรวจอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทดัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำต่อเนื่อง 	



จำนวน 123/207 หน้า

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจิติวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบต คงชลเดชน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ลงนามที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานห朗 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	โครงการได้พิจารณา มาตรการอนุรักษ์ พลังงานแล้วว่ามีความจำเป็น ดังนั้น จึงได้ จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ ดังแต่ขั้นการออกแบบอาคารโครงการ การเลือกใช้สตูใน การก่อสร้าง รวมทั้งแยก มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ต้องปฏิบัติและบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด รณรงค์ให้ ผู้พักอาศัย ปฏิบัติให้ขัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> - การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุดในบริเวณ พื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการ ทำงานของเครื่องปรับอากาศ 2. ใช้ถนนบุ tweedan ซึ่งสามารถลดกำลังการใช้ระบบ ปรับอากาศลงได้ 1 ตัน ความเย็นต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร 3. แยกส่วนที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการ ใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 4. ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ซึ่ง บางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการ น้อย 5. คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มน้ำดสายไฟให้ตัดขึ้นเนื่องจากสายมี ความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความ สูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้า ลงได้ 	ตรวจสอบ วันที่ ๑๕๖๓/๐๗/๒๐๒๔

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
นายอาทิตย์ ใจไชกานนท์

(นายอาทิตย์ ใจไชกานนท์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถูกมาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
Parnt

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบา นหัชนิริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิป คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสร้างสรรค์ที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓.๖ การไฟฟ้า (ต่อ)		<p>6. ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานแบบบดที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb ; CFL เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดเป็นปกติให้แสงสว่างสูงและมีสีที่นุ่มนวลมีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด มีสี (Incandescent)</p> <p>7. ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บลลคลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบลลคลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา</p> <p>8. ตั้งเวลาให้ประตูตู้ลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู</p> <p>9. ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย</p> <p>10. แสดงหมายเลขขึ้นที่ชั้ดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงขึ้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น</p>	

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ลงชื่อ นายยาໂໄຕ ໂໄຍໃຈການະ

(นายยาໂໄຕ ໂໄຍໃຈການະ)
ประธาน บริษัท ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ถูกกฎหมาย 2559



จำนวน 125/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Ram

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิป คอนเซ็ปشن แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิป คอนเซ็ปشن แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถูกกฎหมาย 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> 11. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ 12. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส 13. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 14. โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีช่วงลดราคาในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย 15. โครงการจะเป็นตัวแทนการติดต่อบริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวันที่บริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ จะเข้ามาภายใต้การดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย 	



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิปิค คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันธรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในโครงการ และเมื่อพิจารณาจากที่ดังของโครงการ พบว่าในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถช่วยเหลือได้จากสถานีดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าคันธรง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดมีความพร้อมทั้งในด้านของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ	<p>โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อค่อยตรวจสอบดูแล ความปลอดภัยบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ ซึ่งการเข้าเวรปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ผลักดัน ผลักดันเข้า 06.00 – 18.00 น. และผลักดันเย็น 18.00 – 06.00 น. ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และค่อยตรวจสอบพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณส่วนต่างๆ ภายในอาคาร</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยตามกฎหมาย ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมาย ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สามารถสรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการดังนี้ ผลกระทบด้านอัคคีภัยในระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>- จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามตามกฎหมาย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎหมาย ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมาย ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพป้องกันภัยและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หรือมีใช้งานเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีความเสียหายหรือใช้ครั้งไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร ดังนี้ที่เข้าตรวจสอบ - ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย ความถี่ในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ ไอยกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 127/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉาริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิร์เบ็ค คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> 2. ช้อนหนีไฟไทยเชียงใหม่วางงานห้องถินม้าเป็นวิทยากร - สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงสร้าง - ดับเบิลทีชตรวจสอบ - การซ้อมอพยพหนีไฟ ความคื้นในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ประมาณ 3,000 บาท/ปี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาญไตร ใจไชกานนท์

(นายชาญไตร ใจไชกานนท์)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
Praveen

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ค คอนเซปต์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.1 การจราจร</p> <p>การจราจรจากการดูผู้ที่เข้าพักอาศัยจำนวนที่จอดรถอยู่รวม 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจร และทำให้มีค่า LOS (Level of Service) เพิ่มขึ้น ดังนี้</p> <p>1. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 ก่อนมีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4477 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4911 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม</p> <p>2. ถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ ก่อน มีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.0384 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะ มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1252 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ ในระดับ "A" ดังเดิม</p>	<p>ช่วงเปิดดำเนินการจะมีรถอยู่จากผู้พักอาศัยจำนวน 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจร และทำให้มีค่า LOS (Level of Service) เพิ่มขึ้น ดังนี้</p> <p>1. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 ก่อนมีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4477 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4911 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม</p> <p>2. ถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ ก่อน มีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.0384 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะ มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1252 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ ในระดับ "A" ดังเดิม</p>	<p>1. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยจัดระเบียบ การจราจรและคุ้มครองให้ความสะอาด โดยจัดให้รถของผู้ที่มาก่อนจอดด้านในก่อนและจอดให้ตรงกับ ข่องจอดรถ</p> <p>2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยจัดระเบียบ การจราจรและคุ้มครองให้ความสะอาด โดยจัดให้รถของผู้ที่มาก่อนจอดด้านในก่อนและจอดให้ตรงกับ ข่องจอดรถ</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการห้าม จอดรถบนด้านป้ายทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจร ของผู้สัญชาติในมาบันดวนดังกล่าว</p> <p>4. จัดให้มีที่จอดรถอยู่ของโครงการเพียงพอต่อ ความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอใน รายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์</p> <p>5. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มี รถอยู่ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถอยู่ภายในโครงการ</p>	<p>1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรในที่จอด รถ ณ ถนนและบริเวณทางข้าวอกโครงการ ที่อยู่ในที่ดินที่ได้รับอนุญาต ณ ถนนและบริเวณทางข้าวอกโครงการ ที่อยู่ในที่ดินที่ได้รับอนุญาต</p> <p>- บริษัทที่จัดการรถที่อยู่ในที่ดินและบริเวณทางข้าวอกโครงการ ที่อยู่ในที่ดินที่ได้รับอนุญาต</p> <p>- ระบบส่องสว่างทางจราจร ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p> <p>- ไม่มี</p> <p>2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรที่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- สัญญาณจราจร ที่หันไปใช้ตรวจสอบ</p> <p>- สัญญาณจราจรภายในที่หันที่โครงการ</p>

ลงชื่อ นายชาติ ไชยกาเน
 (นายชาติ ไชยกาเน)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
 ที่อยู่ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มหาจักรีวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเช็ป คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ที่อยู่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกรบทบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบบททางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ)	<p>3. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ก่อนมีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.5103 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.5537 อยู่ ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม</p> <p>ดังนั้น ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อการจราจรในระยะดำเนินการซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการและประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 	<p>ความตื้นเข้าของตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เที่ยวละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี 3. ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ศูนย์ 114 คัน สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - จำนวนที่จอดรถ ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - เที่ยวละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นายชายะ ใจโภคเนน)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ถุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา นาห์อวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสติเปิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ฝ่ายการอบรมด้านการจราจรอย่างชำนาญความสะอาดวากและระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเข้า-เย็น จัดระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยในการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณทางเข้า-ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ของผู้ขับขี่เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถยนต์ภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ ระบบการจราจรภายในโครงการเป็นระบบหมุนเวียน ไม่มีการระบุจ้าของข่องจอดรถยนต์ โดยผู้พักอาศัยสามารถนำรถยนต์เข้าจอดรถตามจำนวนที่จอดรถยนต์ที่มีอยู่ 	

ลงชื่อ,
(นายชายะ ใจโภคาเนะ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 131/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบา นัจฉิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายน้ำ	ในห้องพักอาศัยทุกห้องมีการระบายน้ำด้วยเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioning) โดยมีอัตราการระบายน้ำไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ตามกำหนดไว้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส่วนในห้องนอนของห้องพักแต่ละแบบมีประตูและหน้าต่างระบายน้ำได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบ (0)		



ลงชื่อ นายอาทิตย์ โภชานุรักษ์
(นายอาทิตย์ โภชานุรักษ์)
ประธาน บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถ.สุขุมวิท 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ กานต์ อนันดา
(ผู้อำนวยการอาชีวะ ยุทธนา มหาจักรวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิปิค คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถ.สุขุมวิท 2559

บทที่ ๒(ต่อ) ๖

ເອງເຫດຕາມກົດໝາຍເປັນເວລີຍແລ້ວ ເພື່ອກົດໝາຍເປັນເວລີຍ ແລ້ວ ເພື່ອກົດໝາຍເປັນເວລີຍ

ครกงการ อาทิ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๗ บัญญัติว่า “ทุกคนต้องรักษาสันติภาพ ไม่ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย” แต่เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ผ่านมา กลุ่มคนต่อต้านรัฐบาล ได้จัดชุมนุมที่หน้าสำนักงานใหญ่ “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย จึงเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการ

องค์ประกอบของมนต์เสน่ห์แห่งความคุ้มค่าทางฯ		ผลลัพธ์หลักที่ได้รับเมื่อถูกตัดต่อ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 ภาระสืบทอด (สัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์) เนื่องจากโทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุ	- ในการตัดต่อสัญญาณวิทยุ ทำให้ไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์มือถือได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุ	1. จัดให้มีมาตรฐานเดียวกันที่ดูแลรักษาสัญญาณวิทยุ 2. จัดตั้งสถานีฐานสัญญาณวิทยุเพิ่มเติม	- จัดตั้งสถานีฐานสัญญาณวิทยุเพิ่มเติม เนื่องจากโทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุ
4.0 ภาระสืบทอด (โทรศัพท์มือถือที่ต้องติดต่อในช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุ)	- ในการตัดต่อสัญญาณวิทยุ ทำให้ไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์มือถือได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุ	1. จัดให้มีมาตรฐานเดียวกันที่ดูแลรักษาสัญญาณวิทยุ 2. จัดตั้งสถานีฐานสัญญาณวิทยุเพิ่มเติม	- จัดตั้งสถานีฐานสัญญาณวิทยุเพิ่มเติม เนื่องจากโทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุ
4.1 ภาระสืบทอด (โทรศัพท์มือถือที่ต้องติดต่อในช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุ)	- ในการตัดต่อสัญญาณวิทยุ ทำให้ไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์มือถือได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุ	1. จัดให้มีมาตรฐานเดียวกันที่ดูแลรักษาสัญญาณวิทยุ 2. จัดตั้งสถานีฐานสัญญาณวิทยุเพิ่มเติม	- จัดตั้งสถานีฐานสัญญาณวิทยุเพิ่มเติม เนื่องจากโทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาที่ไม่มีสัญญาณวิทยุ

จักราช ไชยวัฒน์วงศ์



泰雅語

(នាមយាយាតិច និងការបន្ទំ)

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

(ផ្លូវបាយការពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្ម និងការបង្កើតរឹងចាំបាច់)

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณรัศมีโดยรอบ 1.00 กิโลเมตร ของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่ เกษตรกรรม)	- การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ จากการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดินในปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า รัศมี โดยรอบ 1.00 กิโลเมตร ของ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) หากโครงการได้พัฒนา เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร จะทำให้ลักษณะการ ดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ดังนั้นคาดว่าจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบ (0)	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม จังหวัดชลบุรี (ร่าง) 	

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายยาໂທະ ໂອໄຊກາແນ

(นายยาໂທະ ໂອໄຊກາແນ)

ประถมาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
กุムภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเรนา มัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอศิริเบล คงสัตเคนท์ แอนด์ คอนสัลต์รัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกรบทบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้านคร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>1) สภาพโดยทั่วไป ในระยะดำเนินการก่อให้เกิดผลดีต่อ สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมกล่าวคือ^{การดำเนินงานของโครงการเป็นลักษณะ อาคารอยู่อาศัยรวม สร้างให้เกิดการจ้างงาน ในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่วนของ สำนักงานโครงการ พนักงานทำความสะอาด คนสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเทคนิค ซึ่งคนในชุมชนสามารถสมัครเข้า เป็นพนักงานดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา การว่างงานของห้องถีน นอกจากนี้ยังมี ร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนในชุมชน ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งเมื่อเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ ให้กับประชาชนอันเป็นการช่วยลดปัญหาคน ว่างงานในปัจจุบันได้}</p>	<p>1. พิจารณาบ้านในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการ ก่อนเป็นอันดับแรก อาทิ เจ้าหน้าที่ คนสวน แม่บ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ ให้กับชุมชนในห้องถีน</p> <p>2. จัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยร่วมกันประยัด พลังงาน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน พื้นที่โครงการหรือแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวิธีการประยัด พลังงานไฟฟ้า</p> <p>3. สำนักงานกำหนดกฎระเบียบท้ามมิให้ผู้พักอาศัย เดียงดัง ทะเลวิวทาก และห้ามทิ้งหรือปาลิงของ ออกจากระเบียงหรือออกนอกหน้าต่าง เพื่อ ป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีการลงโทษทักเตือน และ เสียค่าปรับ ตามคำตัดบัญญัติ</p> <p>4. โครงการจะดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ อบต. เข้านคร เช่น การจันทร์ทรงเครื่อง การร่วม กิจกรรมการเก็บ müll ฝอย การร่วมกิจกรรมปลูก ป่าในวันสำคัญฯ เป็นต้น</p>	<p>1. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในอุปกรณ์ในสภาพที่ดี อยู่เสมอเป็นประจำ^{สถานที่ตรวจสอบ} - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในแต่ละชั้น^{ห้องที่ใช้ตรวจสอบ} - สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่สร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี</p> <p>2. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียง พื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณี พบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหาก ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้มาตรการเข้ามาช่วยไกล่ เกลี่ย</p>

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด
ลงชื่อ นายยาໂຕ ໂອໄກແນະ
 ประจำน บจก. ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
ทุกภาคผนวก 2559
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 135/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ
(ผู้เข้ามาอยู่การสิ่งแวดล้อมประจำบิชัพ พรศิริเป็ล คอนเซปต์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559)

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>(1) การประดobi อาชีพและรายได้ ระยะดำเนินการก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ก่อส่วนตัว การดำเนินงานของโครงการเป็นลักษณะ อาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด ส่งผล ให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่วนของสำนักงานโครงการ พนักงานทำความสะอาด คนสวนและ พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค ซึ่ง คนในชุมชนสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงาน ดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงาน ของห้องถิน นอกจานนี้ยังมีร้านค้าอยู่ที่เปิด ให้บริการกับคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่ พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งเสมือนเป็นการ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอันเป็น การช่วยลดปัญหาคนว่างงานในปัจจุบันได้ ดังนั้น จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะทำให้ เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ (+1)</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากข้อห่วงกังวล ในระยะดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านที่ศักยภาพโดยรวมเบสิคแนลงไป <p>1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งโครงการ 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปูกรุงปูกรุง ภายในบริเวณโครงการ บริเวณปิดโล่ง เพื่อช่วยเพิ่ม ความนุ่มนวลสวยงาม และทำให้อาคารโครงการ ไม่แข็งกระด้างเกิดภัยที่คนที่ต้องใช้งานอยู่ใน โครงการและจากภายนอกสู่ภายนอกโครงการ</p> <p>2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้ มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ</p> <p>3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดที่ศักยภาพที่ไม่ดีต่อผู้พำนพัน</p> <p>4. ตัดตกแต่งก่อไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกัน มิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเดียงอาคาร</p> <p>5. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในโครงการให้ สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p> <p>6. ออกแบบอาคารโดยเลือกใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสวยงาม</p> <p>7. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พักอาศัยบริเวณข้างเดียงหรือผู้ร้องเรียน ด้วยที่เข้าตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียน ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังการจดทะเบียนเจ้าของ โครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ

(นายชาญไชย ใจโภคานน)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา มหาดิริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิล คอนเซ็ปท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.) ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>(2) วิถีชีวิৎประ汲วน สภาพสังคมในปัจจุบันของพื้นที่โครงการเป็นสังคมเมืองที่ยังไม่มีความหนาแน่น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานกันระหว่างที่พักอาศัยและการค้าขาย และพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อมีการดำเนินโครงการซึ่งเป็นโครงการพักอาศัยสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณข้างเคียง โดยวิถีชีวิৎประ汲วนของคนในชุมชนยังคงมีสภาพเป็นสังคมเมือง ดังนั้นการดำเนินโครงการ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบเป็นๆ (0) ต่อวิถีชีวิৎประ汲วนของคนในท้องถิ่น</p> <p>(3) ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีผู้พักอาศัย จำนวน 843 คน จำนวน พนักงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 853 คน เข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในโครงการ ทำให้มีคนแปลกรหั้นมากขึ้นในชุมชน อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ต้องระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สักษณะโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณภาพและราคาสูง สามารถคัดกรองผู้เข้ามาอาศัยได้อีกทั้ง โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>- ด้านภัยประเทศเล็กน้อยไปจากเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อก่อสร้างเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบ และโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย ควบคุมดูแลสภาพภายนอกในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม ที่ได้ออกแบบไว้ จัดให้มีการดูแลด้านไม้ และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพและทัศนียภาพ จัดให้มีการปลูกพืชคุณคิดนิ่งปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อใช้ช่วยยืดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย <p>- ด้านตัวอาคารบังทึกทางลง</p> <ol style="list-style-type: none"> ออกแบบอาคารโครงการก่อนที่จะทำการก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้ออกแบบออกแบบด้วยอาคารให้มีลักษณะให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง 10 เมตร เพื่อที่จะสามารถพัฒนาได้สะดวก 	

ลงชื่อ

นายยา太子 โยโซกานะ

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด

ทุนภาคัน พ.ศ. 2559



จำนวน 137/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ห้องปฏิบัติ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ห้องปฏิบัติ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ทุนภาคัน พ.ศ. 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการและผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดภัยแล้วด้วย มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบของห้องน้ำดูดซับด้วยวัสดุทางสถาปัตยกรรมที่พิเศษ	ผลลัพธ์ของการทดสอบด้วยวัสดุทางสถาปัตยกรรมที่พิเศษ	มาตรฐานห้องน้ำดูดซับด้วยวัสดุทางสถาปัตยกรรมที่พิเศษ
4.1 สภาพเพรชภูมิและดีบุก (ต่อ)	(4) กำหนดอัตราที่ใช้ในพื้นที่ ระบบดำเนินการ สามารถรองรับผู้คน อย่างล้ำเหลือ พร้อมกับงานบริษัท ไทย เบอร์เชิง จำกัด และผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ การค้า ล่องทางให้ศูนย์กลางที่ในพาร์คของ ในระบบที่ดูดซับด้วยวัสดุที่ดี ดังนั้น คาดว่าจะมี ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ในระยะ ปานกลาง (+2) (5) วัฒนธรรม ประเพณี องค์กรบริหารส่วนตำบลฯ เดินทาง เป็นเยือนศูนย์กลางที่ดูดซับด้วยวัสดุทาง ระบบที่ดี ดังเดิมไม่มีแล้ว สร้างความ ร่วมมือร่วมมือ วิถีชีวิตร่องรอยเดิม ได้ถูก ^{เปลี่ยนแปลงไปเป็นสีสันใหม่ สวยงาม} การดำเนิน โครงการได้ยึดหลักการอนุรักษ์ธรรมชาติ การก่อสร้าง รวมทั้งการจราจร ดูดซับด้วยวัสดุทางสถาปัตยกรรมที่ดี ดังนั้น การ ดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี แต่อย่างใด	2. จัดให้มีมาตรการดูดซับความเสียหายอย่างชั้น อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคาร โครงการในระยะต่อไป สำหรับการดำเนินการ ผู้เข้ามาพักอาศัย ที่เข้ามายังที่ดิน แห่งนี้ผู้พักอาศัยที่ทำการบ้านพักอาศัย ที่เข้ามายังที่ดิน ผลกระทบจากการดูดซับด้วยวัสดุทางสถาปัตยกรรมที่ดี ใน ท่านสืดอัตราภัยธรรมชาติ แหล่งหมายเลขอุบัติเหตุพื้นที่ บุคคลที่ได้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบบ้านมาทราบติดต่อทันทีกับ โครงการได้โดยตรง อีกทั้งโครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังดิน โครงการต้องดำเนินพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามที่ดิน อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดูดซับดิน ด้านเสียง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ ความเสียหายจากโครงการณ์ตั้งแต่วันก่อนเข้ามาจน โครงการได้มีกำหนดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้าง ยการะและเรียกเข้ามายังเวลา 1 ปี 3. ในการนัดที่ 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ ลักษณะได้รากดเพื่อเจรจาต่อรองร่วมกัน

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายอาทิตยา โถสกุล)

ประชน บริษัท ไทย บาร์คิโนริช จำกัด

ที่ดินหมายเลข 2559

(ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัด)

คณศรีพัน พลเมือง ยอดศรีแลนท์ แอลเอ็ม คอมเพล็กซ์ จำกัด

กรมกันเซ็ต 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์เรชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	(6) ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วง กังวล กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 0-300 เมตร ที่มีต่อ ¹⁰ โครงการในระยะดำเนินการในประเด็นที่ อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน ในภาพรวมแล้วมี ความคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ¹¹ ปัญหา พบร่วมกับ จจะเกิดปัญหาเสียงดังรบกวน ¹² ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ปัญหาลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม และปัญหาการ สั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - ท้านด้วยการบดบังแสงแดด 1. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที 2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่ำชุมชนอัน เนื่องมาจากการที่อาจเกิดขึ้นจากการ โครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือ¹³ แจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเจ้าของ อาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับ¹⁴ ผลกระทบจากทิศทางแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจ้าของ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ทิศทางแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรือ¹⁵ อาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไป¹⁶ ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนด ระยะเวลาในการดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 3. ในกรณีที่ห้าง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ ลักษณะทรัพศี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน (ถึงแม้จะมี ชุมชนบางแห่งก็ตาม) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. สำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. ติดตามและประเมินผลมาตรการติดตาม

บริษัท ไทยนาโนเกโนริชั่น จำกัด

第五章 純金逸人

(นายษายาท ใจใช้การเนะ)

ประชาน ภารีษฐ ไทย บาร์โคเกอร์ไซซิ่ง จำกัด

หน้าที่ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 139/207 หน้า

"POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

Digitized by srujanika@gmail.com

1

• १८५

(ផ័ត្រូវការពាណិជ្ជកម្ម ឬទេសណា មហ៌ចនិវិយុវករ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำสำนักงานเขตฯ ของศูนย์ฯ ดูแลชี้แจงท่านผู้นำท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมงาน

ณ วันที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการและผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่สำคัญ แหล่งมาตรากรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารส้วนวัฒน์พิการที่พักอาศัยพัฒนาฯ บจก. ไทยパーคเตอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลโขเข้มห้อง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและดูดูณค่าต่างๆ	ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สร้างมาตรฐานและสังคม (ต่อ)		<p>- ดำเนินการจราจรกับคน/ติดต่อ โครงสร้างได้กำหนดความต้องการไว้รองรับและดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและถาวรส្មรณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ห้ามระบุเจ้าของของคราฟมาร์ท โดยผู้พักอาศัยสามารถจดหมายขอห้ามได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอดรถยนต์ นอกโควต้า พร้อมจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถได้โดยขยายส่วนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ที่ห้ามจอดรถ จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถตามปกติอย่างถาวรส្មรณ์ ความต้องการเด็ก-อุปกรณ์จราจรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุไปในบ้านถนนสาธารณะ โครงการจัดให้มีรับรักบ-สังนักงานในบ้านท่านเพื่อคอมมูนิตี้บริการและนักงานที่พักอาศัยภายนอกในโครงการ จัดที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานผลกระทบฯ ประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัยภายในโครงการห้ามจอดรถยนต์ช่วงปีกษาทั้งเช้า-กลางคืนโครงการและบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรและชุมชนที่ต้องการ POSSIBLE

บริษัท ไทยパーคเตอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นายพชราธร ใจดี)

ประวัติ ไทยパーคเตอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการโครงการ บุญธรรม หล่อจิราวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำตัว พร้อมที่จะปฏิบัติ ตลอดทั้งหมด แต่ยังคงต้องดำเนินการ จุฬาลงกรณ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 การศึกษา ภายในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเข้าคันทร มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจำนวนมาก เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนแล้วถือว่าเพียงพอ	ระยะดำเนินการโครงการจะมีผู้เข้าพักอาศัยประมาณ 853 คน ($843 + 10$) ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด อาจจะมีบุตรหลานบางส่วน และเลือกศึกษาในสถานศึกษาอื่นในเขต และนอกเขตพื้นที่ เนื่องจากความสะดวกด้านการเดินทางอย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานศึกษาในพื้นที่ ศึกษาในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเข้าคันทร จะสามารถรองรับการบริการด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ ดังนั้น คาดว่าในระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเข้าคันทร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา	ประชาชนในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเข้าคันทร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ดังนั้น คาดว่าในระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ
Ram
(ผู้อำนวยการฯ อุทธรนา มหัจฉิวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ห้องสมุดแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ที่มาพัฟนท์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	เนื่องจากการดำเนินการโครงการมีลักษณะเป็นที่พักอาศัย กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเกิดกับแม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและพนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงจากการทำงานมากที่สุด จากการสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สามารถส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอยเป็นประจำสำมโน พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยพักอาศัยในพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรศัพท์ด่วนฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้ดูแลสำคัญๆ ของอาคาร ไม่อนุญาตให้นำสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและภายในบริเวณอาคารโครงการโดยไม่มีข้อยกเว้น ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยโดยใช้ถุงมือและผ้าปิดปาก ปิดมูกทุกครั้ง วันละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดจากการซักล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักมูลฝอย รณรงค์ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับรับอากาศภายในโครงการทุก 6 เดือน เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับรับอากาศ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอยเป็นประจำ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ด้วยที่เข้าตรวจสอบ - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักร่วม มูลฝอย โดยใช้ถุงมือและผ้าปิดปากมูกทุกครั้ง สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักร่วมมูลฝอย

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ ... 
(นายไ扬ยา陶ะ อิโซกาเนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ถ.ุมภาพันธ์ 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ... 
(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา นทัชธรรมวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิปิค คอนเซ็ปต์แอนด์ แอดวานซ์ จำกัด
ถ.ุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสร้างสรรค์การที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ข้อคิดเห็นของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อาชีวานามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวานามัย (ต่อ)		5. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองจะทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง หรือมีการซ่อมท่อประปาครั้งใหญ่	<u>ผู้เข้าใช้ที่ตรวจสอน:</u> - ความสะอาดของห้องพักรวมถึงภายใน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ:</u> - ไม่มี
2) ความปลอดภัย	บุคลากรในโครงการ โครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ในโครงการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ Key card ที่ประตูทางเข้าอาคารพักอาศัย จึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยได้อย่างเพียงพอ คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการหลัดตกจากระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกๆชั้น ภายในอาคาร 4. จัดให้มีระบบบันทึกการตั้งผ่านเข้า-ออก อาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร	1. ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง <u>สถานที่ตรวจสอน:</u> - พื้นที่โครงการ <u>ผู้เข้าใช้ที่ตรวจสอน:</u> - ระบบการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ:</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ:</u> POSSIBLE CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD. <i>Amur</i>

ลงชื่อ นายยา太子 ไอยกานะ

(นายยา太子 ไอยกานะ)

ประจําแทน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

เดือนกุมภาพันธ์ 2559



จำนวน 143/207 หน้า

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา นพัฒนิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ง คงสัจดานันท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการและผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แหลมมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารสำนักงานดีกรีพาร์ค ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานบัตร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะห่าง 1 กิโลเมตร

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย (ต่อ)	บุคลากรภายนอกโครงการ จะทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเวลากลางวันจำนวน 300 เมตร เพลช 1,000 เมตร จักษุที่โครงการ พบว่า ปัญหาที่ประชาชนยังมีข้อริบกังวล ต้อง ปัญหา อัคคีภัย ความไม่ปลอดภัยในศูนย์กิจกรรม ห้องน้ำ แหล่งอุบัติเหตุ ดังนั้น โครงการฯ จึงต้องเพิ่มมาตรการดูแลรักษาเพื่อรักษาความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้ถูกต้องและอยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยซึ่งเป็นภัยเงียบ ประสาหสันดาลเมืองน้ำหน้าที่รักษา เช่นเดียวกับห้องน้ำของบ้านเรือน ความปลอดภัยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ได้ความปลอดภัย และให้รักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนั้นที่ อิทธิพลจากการจัดให้มีมาตรการป้องกันผู้ลักหลบบุคคลภายนอก โครงการ อันเกิดจากอัคคีภัย การจราจร ความประมาท และยังเป็นเหตุทางการที่สำคัญ อาทิ จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อ ด้านลับในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการฝึกอบรมการดำเนินโครงการเพื่อให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจวิธีการและมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติ ให้กับบุคลากรและผู้เช่าห้องพัก ให้โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยซึ่งเป็นภัยเงียบ ประสาหสันดาลเมืองน้ำหน้าที่รักษา เช่นเดียวกับห้องน้ำของบ้านเรือน ความปลอดภัยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ได้ความปลอดภัย และให้รักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนั้นที่ อิทธิพลจากการจัดให้มีมาตรการป้องกันผู้ลักหลบบุคคลภายนอก โครงการ อันเกิดจากอัคคีภัย การจราจร ความประมาท และยังเป็นเหตุทางการที่สำคัญ อาทิ จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อ ด้านลับในระดับต่ำ (-1) 	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้รอบด้านทุกด้าน เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติและอาชญากรรม ระบบบันทึกของจราจร (CCTV) ติดตั้งที่ช่องทางเข้าออก สภากาชาดจังหวัดชลบุรี ดำเนินการซ่อมแซมทุกช่องทางเข้าออก หักบ้าน ทำความสะอาดที่ดินทุกช่องทางเข้าออก บริษัท ไทย باركเกอร์ริสต์ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ดำเนินการซ่อมแซมทุกช่องทางเข้าออก

บริษัท ไทยパーคิริซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ บริษัท ไทยパーคิริซิ่ง จำกัด

(นายชัยนาท ไชยกาณณะ)
นายนาน พิเชฐ ใหญ่บาร์กิริซิ่ง จำกัด
ประจำเลขที่ 208 บาร์กิริซิ่ง จำกัด
จังหวัดชลบุรี 20150 ประเทศไทย

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้รับผิดชอบโครงการ ยุทธนา นันดรัตน์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ยุทธนา นันดรัตน์ จำกัด
ประจำเลขที่ 208 บาร์กิริซิ่ง จำกัด
จังหวัดชลบุรี 20150 ประเทศไทย

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานหงส์ อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑.๖ สาธารณสุขและสุขภาพ สำหรับหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข ของรัฐที่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด คือ สถานีอนามัยเคลื่อนพะระเกียรติ ๖๐ พระยา นวมินทร์ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 4.37 กิโลเมตร จากสถิติรายงานผู้ป่วยนอกตามกตุม สาธารณสุข (กสุ) ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สถานีอนามัยเคลื่อนพะระเกียรติ ๖๐ พระยา นวมินทร์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเขานหงส์ สามารถจัดอันดับกลุ่มโรคที่มีจำนวนมากใน ๕ อันดับแรกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบย่อยอาหาร รวมไปในช่องปากและโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ไข้ชนิดต่างๆ และเมแทบوليซึม ตามลำดับ	เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยในโครงการ ๘๕๓ คน (๘๔๓+๑๐) เมื่อประกอบการพิจารณาด้านสุขภาพจากข้อมูลทุกมิติการเกิดโรคและความเจ็บป่วยร่วมร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในระยะดำเนินการแล้ว จะพบว่า แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง โรคประสาทหลังจากเสียง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากอัคคีภัย คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-)		



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ
(ผู้เข้ามาลงตราสารยื่นหน้า นัดจดวิจารณ์)
ผู้เข้ามาลงตราสารสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ห้องปฏิบัติ ถนนชัชวาลย์ แขวงต คอนสตัตว์ชัช จำกัด
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 ผลกระทบสุขภาพ (ต่อ) เมื่อเปิดดำเนินการ จะพบว่า แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และอาการและภาวะที่กำหนดไม่จำกัดแจ้ง ตามลำดับ ซึ่งเมื่อประกอบการพิจารณารวมกับกิจกรรมต่างๆ ในระยะดำเนินการแล้วจะพบว่า แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบประสาทหลั่น โรคทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากอัคคีภัยระดับเฉียดดังนี้</p> <p>ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major impact)</p> <p>1. โรคที่มีสาเหตุจากมูลฝอยและน้ำเสีย</p>	<p>ปริมาณของที่เพิ่มขึ้นจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย/ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทั้งลงสู่ท่อระบายน้ำที่เกิดขึ้นภายในโครงการ</p>		

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



ลงชื่อ นายยาໂໂ ໂຍຂາແນ

(นายยาໂໂ ໂຍຂາແນ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉิรวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบต คงชื่น แซนฟอร์ด คงพรหมรักษ์ จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1 ไม่ใช้เส้นทางจากมูลฝอยและน้ำเสีย (ต่อ)	ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ก่อให้เกิดกลืนเหม็น เป็นผลแพะพันธุ์เชื้อโรคโดยเฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนโดยรอบ	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอยริวของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขึ้นมูลฝอยก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขึ้นมูลฝอยริวให้ลดลงมากยานออก ให้พนักงานติดต่อกับผู้ประกอบการประจำของมูลฝอย ขึ้นน้ำก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม แต่ละประเภทต่อไป จัดให้มีท่อระบายน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม รวมรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ การเก็บมูลฝอยในถุงดังนี้ไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอัตราการรับมูลฝอยห้องพักมูลฝอยโดยไม่มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้มีกรอบห้องหรือชาร์ต ทุกวัน ทุกวันเช้ารุ่ดต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักร่วม มูลฝอย สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักร่วมมูลฝอย - ดูแลที่ใช้ตรวจสอบ - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยติดค้าง - ความสะอาดของห้องพักร่วมมูลฝอย - การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน ความคืบในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นายยายาໄຕยะ ใจโชกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญধนา มหาจักริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเปล คอนเซปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โครงระบบทางเดินอาหาร	<p>ขาดการสาธารณสุขที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำดื่มน้ำใช้ และพฤติกรรมการบริโภค ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>โครงระบบย่อยอาหาร โรคติดเชื้อจากอาหาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ร่างกายอ่อนแอก โดยเฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสียง เด็กสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากโครงระบบทางเดินที่อาจเพิ่มขึ้นแต่ก็เพียงเล็กน้อย</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่มน้ำใช้ ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และถังมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคำขวัญเป็นต้น 	<p>ตรวจสอบสุขภาพปีละ 1 ครั้ง ประจำปี พิมพ์ความรู้ด้านสุขागิบภารกิจอาหารภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ห้องน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ - ความดีในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายยาตนะ โยไชกานะ

(นายยาตนะ โยไชกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัจฉิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลจิตร์ คงอัลลันท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริเรชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนแก่น ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ไฟฟ้าห้อง	<p>สาเหตุเกิดจากการแพ้ผู้บุนเดสของหรือสารเคมี การสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการอับชื้นเป็นเวลานาน</p> <p>ผลกระทบที่อุบัติเหตุ</p> <p>แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจก่อให้เกิด เชื้อรา เป็นสิ่ว เป็นดัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ฉีดถังทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ จัดระบบห้องรับแขกของรับน้ำหลักภายในโครงการ เพื่อมีให้น้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์้านโรค ไฟฟ้าห้องภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - พื้นที่โครงการ ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ - เก็บขยะ ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริเรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริเรชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายยาໂໂ ໄອໄກເນ

(นายยาໂໂ ໄອໄກເນ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริเรชิ่ง จำกัด

ถูกกฎหมาย 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทุมนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท អอดิสโซ่ คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถูกกฎหมาย 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค</p> <p>(1) โรคไข้เลือดออก</p> <p>(2) โรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากมีระบบสาธารณสุขที่ดี ทำให้เหลลง อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคน้อยลง สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคจะลดลง เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากมีการป้องกันที่ดี นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และ แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกปี การแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าก็จะไม่เกิดขึ้น 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันลูกน้ำ ยุงลาย 2. จัดให้มีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบภาษณ์ไส้น้ำ ให้มีฝ่ายมีมิชิต แล้วเปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ เพื่อตัวควรลูกน้ำที่กล้ายเป็นยุง <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มีคิดเพื่อป้องกัน สุนัข และแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ 2. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยนำสุนัข และแมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ 3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สถานที่ที่ได้รับผลกระทบ <ol style="list-style-type: none"> 1. สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม 2. สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ,
นายอาทิตย์ อโยโภกานน
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ถ.ุมภากันทร์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ,
นาย.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชนา นพัฒน์วิริยะวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ค คอนเซ็ปшенส์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ.ุมภากันทร์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกรบทบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานห朗 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4 โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (ต่อ) (3) ไข้คุยจาระร่วง	ผลกระทบต่อสุขภาพ - หากมีการป้องกันที่ดี มีสุขลักษณะที่ดี การทานอาหารที่สะอาด ดีมาน้ำที่สะอาด กีสามารถลดการแพร่กระจายของโรคอุจจาระร่วงได้ เป็นต้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 1. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องพักรามมูลฝอยของโครงเพื่อป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวัน 2. ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหาร และน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากไขม่า และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเชยันเป็นป้ายคำขวัญ	2. ทุกช่วงของความสมบูรณ์ของรั้วอบพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ตัวบ้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสมบูรณ์ของรั้ว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 3. ตรวจสอบห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ห้องน้ำ ห้องส้วม <u>ตัวบ้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาด <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ซิ่ง จำกัด

 ลงชื่อ
 (นายยาโตะ ไชกานเนะ)
 ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ซิ่ง จำกัด
 ถ.กุมภานันท์ 2559

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา นัจฉริยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเด็ต คอนเซปต์เดนท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ถ.กุมภานันท์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (ต่อ)			<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 คำใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>4. ตรวจสอบบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - สถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย ความถี่ในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 คำใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
อนันดา

ลงชื่อ ...
(ผู้เข้าข่ายศาสตราจารย์ บุญธรรม นัจฉริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริ剽 คงสัตเฒนา แอนด์ กอนสทรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสร้างตึกสำนักงาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานห朗 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบด้านสุขภาพของ (Minor Impact) 1 ผลกระทบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง	ผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดโควิด-19 แพ้อากาศ โรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นอย่างมาก	<ol style="list-style-type: none"> จัดถังทำความสะอาดดูดustbin และทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งป้ายห้ามดัดเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก ตรวจสอบช่องระบายน้ำภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำภายในอาคาร ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ ให้ล้างแอร์เป็นประจำสม่ำเสมอพร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ 	ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบุคลากรที่มีสิ่งปฏิกูลเครื่องยนต์ ป้ายห้ามดัดเครื่องยนต์ และเนินชั้นดูดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - สถานที่ที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ดูนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพป้ายจราจรที่ดี ความเร็ว และเนินชั้นดูดความเร็ว - ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี



จำนวน 153/207 หน้า

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ
อนันดา
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทุมนา นันจาริชวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริ คงชัยแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ที่อยู่ บ้านที่ 2559

แบบรายงานแสดงผลการทดสอบที่ได้รับมาตฐานตามมาตรฐานของประเทศทั่วโลก

การค้าระหว่างประเทศ ยังคงเป็นภาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง

รายการที่ต้องการดำเนินการ			
รายการที่ต้องการดำเนินการ	รายการที่ต้องการดำเนินการ	รายการที่ต้องการดำเนินการ	รายการที่ต้องการดำเนินการ
2. โศกประสาทดูดซึมจากเสียง	ผู้ถูกกระทบด้วยแรงดูดซึม	มาตราการป้องกันภัยแล้งและคุณภาพดื่มน้ำ	มาตราการป้องกันภัยแล้งและคุณภาพดื่มน้ำ
3. ประยุกต์ใช้ยาสีฟันและยาสีฟัน	ยาสีฟันและยาสีฟัน	ยาสีฟันและยาสีฟัน	ยาสีฟันและยาสีฟัน



MINIATURES

細金筆

ประชาน บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด
(นายนายบุญธรรม ใจดี ขากานะ)

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

สูงชื่อ
(สุ่งขามสักการะ บุพเพนภา มหาดไทยราษฎร)
สูงนาญาการสืบสานต่อไปเป็นปัจจุบัน ตลอดไป ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภ์ ทรงนับถือสักการะที่สูงชื่อ สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสร้างด้วยโครงสร้างพานิชย์ สำหรับจอดรถ จำนวน 1 ชั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	<p>สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เชื้อโรคจากแมลงที่ติดเชื้อจากสัตว์หรือจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแมลง แพร่เชื้อตัวกลางหรือว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อนั้นก็เดิมที่ได้โดยตรงด้วยการกัด ต่อย หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อมโดยผ่านทางการแพร่เชื้อของเชื้อโรค ยุงและเท็บนั้นเป็นพาหะนำโรคที่เด่นชัดที่สุด</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ หากมีระบบการจัดการด้านการเก็บข้อมูลฝอย รวมทั้งการดูแลความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย และห้องพักรวบมูลฝอยอยู่เสมอ จะทำให้แหล่งอาศัยอยู่ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคน้อยลง สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคจะลดลง เช่น ถุงน้ำ ยุงลาย และแมลงสาบ เป็นต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่โลຍอยู่ในอากาศจาก การไอหรือจามของผู้ป่วย ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ ถังมีบอยฯ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูกไม้ใช้มือชี้ฟัน จมูกหรือปาก ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากไขมันและลักษณะมีก้อนรับประทานอาหารด้วยการเขยี่ยบป้ายคำขวัญ เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยไม่ให้มูลฝอยล้นถัง หากพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - จุดวางถังรองรับมูลฝอย ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย ความไม่เป็นการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

เจรจา ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ.....
นายยาໄຕ ໂຍໂຈກແນະ

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 155/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานหรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 เป็นการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค	<p>โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล โดยมีเชื้อจุลทรรศน์และไวรัสต่าง ๆ เป็นสาเหตุของโรค และถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ ก็เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อเนื่อง ๆ เช่น</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>โครงการเป็นอาคารพักอาศัย สังคมนิยมอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกัน และใช้ของสาธารณะร่วมกันอาจมีแนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดการติดต่อจากคนที่เป็นพาหะได้</p>	<p>1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอดอยู่ในอากาศจากการใช้ห้องนอนของผู้ป่วย</p> <p>2. ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ</p> <p>3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เข็ม拿出มูก ในไมใช้มือขี้ดาจมูกหรือปาก</p> <p>4. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม</p> <p>5. รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากไขมันสูง และถั่งเม็ดก่อนรับประทานอาหารด้วยการเพียงปายคำว่าย เป็นต้น</p>	<p>1. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ควบคุมดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามัย เพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค สกปรกที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ห้องน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดและสุขอนามัย - สถิติการประชาสัมพันธ์ ความตื่นเต้นในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายยาโยธ โยโยกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอดูดเบล ศรีสัชนาลัย แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ถูกกฎหมาย พ.ศ. 2559

ตารางที่ 2(ต่อ)

แบบรายการและผลการทดสอบที่ริบบิ้ง มาตรการป้องกันและกันไฟฟ้าสถิต์คอม แต่ละมาตรฐานที่ต้องการ

โภคภาร อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพัฒนา บจก. ไทยบริษัทเกอเรชิ่ง ต้องอยู่ที่ สำนักงานใหญ่

องค์ประกอบของห้องสีและดูดซับเสียงที่สำคัญ

ผลการทดสอบและการลดเสียง	ผลการทดสอบและการลดเสียง	มาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานที่สำคัญ
กีจกรรมและทำให้เกิด อุบัติเหตุ เช่น การจราจรของผู้โดยสาร แต่ก็ เพียงลักษณะ ผลกระทบต่อสุขภาพ	กีจกรรมและทำให้เกิด อุบัติเหตุ เช่น การจราจรของผู้โดยสาร แต่ก็ เพียงลักษณะ ผลกระทบต่อสุขภาพ	1. มีมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอย่างดี โดย ผู้พักอาศัยสามารถเดินทางเข้ามาได้ตามจำนวนที่ มีอยู่และติดป้ายห้ามห้องน้ำสาธารณะเข้าไปในห้องน้ำ [*] หรือจัดให้มีผู้ดูแลความปลอดภัย โดยสำรองห้องน้ำสาธารณะอย่างความต้องดู แล้ว	มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอย่างดี โดย ผู้พักอาศัยสามารถเดินทางเข้ามาได้ตามจำนวนที่ มีอยู่และติดป้ายห้ามห้องน้ำสาธารณะเข้าไปในห้องน้ำ [*] หรือจัดให้มีผู้ดูแลความปลอดภัย โดยสำรองห้องน้ำสาธารณะอย่างความต้องดู แล้ว
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจร อาจ ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งมวลชน อุบัติเหตุจากภาระจราจร ทั้งภายในโครงสร้างและ ภายนอกจราจร	แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจร อาจ ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งมวลชน อุบัติเหตุจากภาระจราจร ทั้งภายในโครงสร้างและ ภายนอกจราจร	2. จัดพักร้านรักษาความปลอดภัยอย่างดี จะเป็นการช่วยลดความตึงเครียดทางจราจร โดยจัดให้รถออกสู่ถนนที่มีกำหนดเดินทางท่อง แหล่งท่องเที่ยวและจราจรท่องเที่ยว	2. จัดพักร้านรักษาความปลอดภัยอย่างดี จะเป็นการช่วยลดความตึงเครียดทางจราจร โดยจัดให้รถออกสู่ถนนที่มีกำหนดเดินทางท่อง แหล่งท่องเที่ยวและจราจรท่องเที่ยว
ความต้องการลดความตึงเครียดทางจราจร เส้นทางท่องเที่ยวที่มีความต้องการลดความตึงเครียด	ความต้องการลดความตึงเครียดทางจราจร เส้นทางท่องเที่ยวที่มีความต้องการลดความตึงเครียด	3. จัดที่จอดรถใหม่ ซึ่งไม่ใช่จุดที่จราจรเดียวต่อ ความต้องการลดความตึงเครียดทางจราจร เส้นทางท่องเที่ยวที่มีความต้องการลดความตึงเครียด	3. จัดที่จอดรถใหม่ ซึ่งไม่ใช่จุดที่จราจรเดียวต่อ ความต้องการลดความตึงเครียดทางจราจรเดียวต่อ เส้นทางท่องเที่ยวที่มีความต้องการลดความตึงเครียด
ใช้ประโยชน์ รดภัย เพื่อให้ห้องน้ำที่มีอยู่ในห้องน้ำสาธารณะ โครงสร้าง แต่จะทำเป็นห้องน้ำสาธารณะ ภายนอกห้องน้ำสาธารณะ	ใช้ประโยชน์ รดภัย เพื่อให้ห้องน้ำที่มีอยู่ในห้องน้ำสาธารณะ โครงสร้าง แต่จะทำเป็นห้องน้ำสาธารณะ ภายนอกห้องน้ำสาธารณะ	4. จัดให้มีห้องน้ำสาธารณะเพิ่มเติม โดยจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะเพิ่มเติม โครงสร้าง แต่จะทำเป็นห้องน้ำสาธารณะ ภายนอกห้องน้ำสาธารณะ	4. จัดให้มีห้องน้ำสาธารณะเพิ่มเติม โดยจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะเพิ่มเติม โครงสร้าง แต่จะทำเป็นห้องน้ำสาธารณะ ภายนอกห้องน้ำสาธารณะ

บริษัท ไทย ไทร์ปาร์กิริ่ง จำกัด



CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายอาทิตย์ ใจกลาง)

ประวัติ ไทย บริษัท จำกัด THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 157/207 หมู่

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการ จำกัด ยอดฯ ห้องชุดที่ 2559

ลงชื่อ.....

(ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการ ยอดฯ ห้องชุดที่ 2559)

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการ ยอดฯ ห้องชุดที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการและผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

โครงการ อาคารสำนักงาน บริษัทไทยพาร์กอิมเมจิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่ ทำเลศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะห้าปี ระยะที่ สาม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมค่าต่างๆ	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานทางด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
6. อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ	<p>กิจกรรมระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การร่วงหลังคาห้องวัดสุด งานห้องฟูก เป็นต้น</p> <p>ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ลดความเสียหายในครองการ และริบ้านท่องเที่ยว-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นที่ของจราจร การเดินรถ รวมทั้งป้ายทาง ภายนอกโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ถนนได้ความสับสน ทำให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย 3. จัดทำป้ายกำกั้นความเร็ว และคันบล็อกความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 4. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในโครงการและบ้านเดือน ไม่ให้พื้นที่ทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง ให้รับคำแนะนำการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ หรือใช้การรีโมทเพื่อแจ้งเหตุ <p>บริษัท ไทย พาร์กอิมเมจิ้ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ ไม่มี</p>	<p>1. ตรวจสอบไปรษณีย์ตามกำหนดเวลาทุกเดือน และรายงานผลให้ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยทราบ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2. การป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>3. การป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>4. การป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>5. การป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>มาตรฐานด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องการบรรลุ</p>

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Dear

ลงชื่อ
(นายชาตรี ใจดี)

นายชาน บัวชัย ไทย ประวัติการรับผิดชอบ
กุญแจพัฒน์ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 158/207 หน้า

(ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย)
ผู้ดูแลงานภารกิจสิ่งแวดล้อมประจำเดือนที่ สองเดือน กุมภาพันธ์ 2559

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริจิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. บุบเดเหตุจากการเปิดดำเนินการ (ต่อ)		<p>6. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>7. จัดทำผู้เส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟต์ ทุกชั้นของอาคาร</p>	<p>2. ตรวจสอบและบันทึกผลการเกิดอุบเดเหตภายในโครงการ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สถิติการเกิดอุบเดเหตความเสี่ยงในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริจิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี
7 อุบเดเหตจากอัคคีภัย	ระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจรการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของผู้พักอาศัย	<p>1. จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานกฏกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)</p>	<p>1. ตรวจสอบให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาร่วมกิจกรรม</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การซ้อมอพยพหนีไฟความเสี่ยงในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บจก. ไทยパーคเกอร์ริจิ่ง จำกัด
 ลงชื่อ
 (นายอาษา ใจไกรเคน)
 ประวัน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริจิ่ง จำกัด
 ถ.สุรศักดิ์ 2559

 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 159/207 หน้า

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ
 (ผู้เข้ามาอยู่การสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบล คงชัยแทน แอนด์ กอนสตัรคชั่น จำกัด)
 ผู้เข้ามาอยู่การสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเบล คงชัยแทน แอนด์ กอนสตัรคชั่น จำกัด
 ลงนามที่
 ถ.สุรศักดิ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเข้าคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (ต่อ)	ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพจากอัคคีภัย เช่น การบาดเจ็บจากการอพยพหนีไฟ มีแนวโน้มของอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น แต่โอกาสเมินอยามาก	ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2. จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณกรณีไฟไหม้อ่างน้ำบ่อเละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.เข้าคันธรง มาซัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ	ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ประมาณ 5,000 บาท ต่อครั้งต่อปี 2. ตรวจสอบบุคลากรกรณีป้องกันและเดือนกันให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามีความเสียหายหรือชำรุดเสื่อมโทรมให้รีบดำเนินการนำไปทันที สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ตรวจสอบ - อุปกรณ์ป้องกันและเดือนกัน ความถี่ในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ

(นายชายะ โภชนาคนัน)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจักริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิล คอนเซ็ปшенท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานหรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ข้อควรระวังด้านมาตรฐานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ	โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร พบร่วมกับพื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) การดำเนินโครงการจึงมีความมุ่งมั่นก่อสร้างและสอดคล้องกับสภาพโดยรอบ ดังนั้นในระยะดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพต่อพื้นที่ใกล้เคียงด้านลับในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปักจะอยู่ตามแนวริ้วของโครงการโดยรอบ บริเวณ เปิดโล่งเพื่อช่วยลดการสะสมแสง และเพิ่มความอุ่นในบริเวณสถาบันฯ และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้าง เกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายนอกในโครงการ ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมีให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น ทำการตัดตอกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของด้านไม้ในโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ ออกแบบอาคารโดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสวยงาม จัดให้มีก่อตั้งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพื้นที่ในแปลงส่วนหนึ่งและรักษาดูแลไม่ให้หายใจตื้นไม่ได้ที่เดียวหรือตาย ให้ทำการบำรุงรักษาและปักซ้อมแซมเพิ่มเติมทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ด้านมีบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ความสมบูรณ์ของด้านไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

ลงชื่อ นายชาติ ไชยาโน
(นายชาติ ไชยาโน)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 161/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
อนุรักษ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบา นัดจันทร์วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลพิริยะ คงชลัดแทน แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเลขานุหาร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ที่พักอาศัย โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง เป็นอาคารอพาร์ทเม้นท์ 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร	การบดบังแสงแดดของอาคารจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณ周圍 ลักษณะของตัวอาคาร ลักษณะการวางตัวอาคาร ประกอบกับที่พักอาศัยและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ โดยอาคารของโครงการจะประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางทิศเหนือ ดังนั้นผลกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงมุมของแสงที่ตอกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เกยองตัวอาคารที่ตอกหอคลื่นที่ใกล้เคียง จึงคาดว่าอาคารของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลับในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดกล้องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้ป้อนข้อมูล เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้ จัดการลดเชิงความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะเดินทาง เช่นโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการโดยไม่ต้องตั้งกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ กับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ ในกรณีที่ห้อง 2 ฝ่ายไม่สามารถติดต่อกันได้ให้ใช้สักษณ์ได้ภารี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยปรับเรื่องข่องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อที่โครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนถึงภายในหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ทรัพารีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ความคืบในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายในหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



ลงชื่อ นายชาญไชย ใจโภคานนท์
(นายชาญไชย ใจโภคานนท์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ถ.กุ��พันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ผู้อำนวยการบริหาร
(ผู้อำนวยการบริหาร บุTHONA MAJAWIYANGKUL)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พศศิลป์ คงชลเดวน์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ.กุ��พันธ์ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ แต่ละมาตรการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกๆ 2(๒) ตารางที่

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความจริงแล้ว มนุษย์ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น การพยายามอย่างหนักเพื่อให้สิ่งที่ต้องการเป็นไปตามที่ต้องการ อาจเป็นภาระที่มากเกินไป แต่การยอมรับความลับลึกของมนุษย์ คือการยอมรับว่า มนุษย์ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด จึงเป็นการยอมรับความจริงที่สำคัญที่สุด

ນິຍາມການຄະດີໃຈສົ່ງ ທັກເລ



卷之三

(အေပါနမြို့၊ မြန်မာနိုင်ငြချုပ်)

卷之三

numărul 2559

סימן 78/231 מינימום

2559

四

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

(នូវចាប់បើការពារទានរាយរៀប សុខនា មាត្រាគម្រោងរួម)

କରୁଥିଲେ ପରମାଣୁକାରୀ ଅତିକ୍ଷପନ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานหงส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์	จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจากที่เป็นแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประภาคนในราชกิจจาบุกษาของฝ่ายทะเบียนกองโบราณคดี กรมศิลปากร ไม่พบว่ามีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนอยู่ภายในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ดังนั้นคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		
4.8 การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย	ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยที่อาจเกิดจากการมองเห็น การประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร/บ้านพักอาศัย ข้างเคียง โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่าง ความสูงของอาคาร/บ้านพักอาศัย เดียวจากการประเมิน พบว่า อาคาร ข้างเคียงมีความสูง 1 ชั้น อยู่ห่างจากโครงการ 10 เมตร แต่เนื่องจากอาคารโครงการมีความสูงมากพอสมควรที่ทำให้การมองเห็นอาคาร ข้างเคียงไม่ชัดเจน ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยที่อาจเกิดจากการมองเห็น		

ลงชื่อ 金兔人
(นายอาทิตย์ ใจโภกเนน)

ประธาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถ.ุนภาคันธ์ 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มหัสดิเรววงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิร์ต คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ.ุนภาคันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการและผลการทดสอบที่ต้องการกันและแก้ไขเบ็ดเตล็ดตามมาตรฐานและมาตรฐานที่ทางบริษัทต้องมี

องค์ประกอบของห้องสีขั้นตอนและคุณภาพต่างๆ	ผลการทดสอบที่ต้องแก้ไขแล้วเสร็จ	มาตรฐานที่ต้องการและที่แก้ไขแล้วเสร็จ	มาตรฐานที่ต้องการและที่แก้ไขแล้วเสร็จ
4.9 กางซูชิตดึงและดึงที่ห้องเสื้อไปบาก การพัฒนาโครงการ	โครงการ อาทิการสับสังเวย์และดูดอากาศที่ห้องเสื้อเป็น พนักงาน บจก. ใหญ่บาร์เกอร์รีสอร์ท เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม มี 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร จากการพัฒนาโครงการจะส่งผลให้ สีสังเคราะห์อมเป็นสีทึบสีเข้มและเปลี่ยนแปลงไป โครงการจึงต้องทำความสะอาดหน้างานให้มีมาตรฐาน สีสังเคราะห์ที่ดูดูเสียไปมากการพัฒนา โครงการ ดังนั้น จึงต้องผูกผลกระทบดำเนินใน ระดับ (-1)	มาตรฐานที่ต้องแก้ไขแล้วเสร็จ	<p>1. บุคลากรและช่างแม่ท่อระบายน้ำสามารถใช้งาน เตาหม้อไฟได้โดยสะดวก การ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เข้าสู่หน้างาน เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้โดยเจ้าของ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบศักดิ์สิทธิ์ 2. ปฏิบัติไม่ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ เช่นพื้นที่ที่บ่อบิก ห้องน้ำต้องมาทำความสะอาดห้องน้ำที่โครงการ โดย ประสานความร่วมมือกับ อบต.เข้าสู่หน้างาน เจ้าของ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับสีสังเคราะห์ 3. กำหนดให้โครงการซ้อมและอบรมสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับ อบต.เข้าสู่หน้างาน การซื้อรุดต้องรับคำแนะนำในการแก้ไขขั้นที่ โดยเจ้าของ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา พันธุ์ชัยวงศ์)
ผู้อำนวยการรับผิดชอบประจำตัว พร้อมทั้ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จำกัด
บุญกาฬพันธ์ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 165/207 หน้า

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การขาดเสียสังคม (Community-social respond)	จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น จึงส่งผลดีทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่ปัจจุบัน ตาม กิจกรรมการดำเนินการย้อมสีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โครงการมีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันธรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 160,000 บาท มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 140,000 บาท โครงการจัดกิจกรรมพื้นฟูศาสนาสถานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันธรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 132,300 บาท บริจาคเงินสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันธรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยตนเองและคนชรา ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และวางแผนท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 	<ol style="list-style-type: none"> บ้านที่ก่อจันวนครรัง พร้อมร่วยงานเป็นรูปภาคและ อธิบายภาพกิจกรรมต่างๆที่โครงการเข้ามามี ส่วนร่วมกับห้องดิน: สถานที่ตรวจสอบ - ฟันที่โครงการ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน การพัฒนาชุมชน เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น ความถี่ในการตรวจสอบ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ นายอาทิตย์ ออโซกานะ
(นายอาทิตย์ ออโซกานะ)
บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๕๕๙
กุฎากาฬพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มัจฉริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสติบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คоЛัฟฟ์รัคชัน จำกัด
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
กุฎากาฬพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1 การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ด้วย แบบสอบถาม	<p>กสุ่มที่ 1 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 0-300 เมตร) พบร้า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วง กังวล เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตใน ชุมชน เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ ในชุมชน ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด และทำให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก</p> <p>กสุ่มที่ 2 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 300-1,000 เมตร) พบร้า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วง กังวลในเรื่องทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรก ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทำให้เกิดความไม่ ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชน เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในชุมชน</p> <p>กสุ่มประชุมโครงการ พบร้า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องทำให้เกิดเสียงดังรบกวน ทำให้เกิดปัญหาปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ปัญหาทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด และปัญหาทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร</p>	<p>1. ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมใน ทุกด้านดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 	<p>1. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต



จำนวน 167/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ด้วยแบบสอบถาม	ก ศูนย์พื้นที่อ่อนไหว พบว่าในระยะต่ำนี้การส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลในเรื่องทำให้เกิดปริมาณ มูลฝอย/ความสกปรก ทำให้ทัศนียภาพเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชนอาจเปลี่ยนไปปัญหาการระบาดน้ำ ปัญหาทำให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ปัญหาทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร และปัญหาทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผลการสำรวจครั้งที่ 2 มีข้อเสนอแนะให้โครงการนำมาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันธรง จนกว่า ท่ากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

: เจ้าของโครงการคือ บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

ลงชื่อ

นายยาໂຕ ໂຍໂຈກແນ

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุฬาลงกรณ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เปิล คอนเซ็ปต์เนนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 3 สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนแก่น ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพรั้ว Metal sheet และการฉีกขาดของผ้าใบ - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพความชำรุดของรั้ว Metal sheet และการฉีกขาดของผ้าใบ - ตรวจสอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ติดป้ายประกาศพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณป้อมยาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2. ดินและการขั้นต่างพังทลาย	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การพังทลายของดิน - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบป้องกันการพังทลายของดินและตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง - ติดป้ายประกาศพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณป้อมยาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
3. ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	<ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างอาคาร - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างของอาคารเป็นไปตามที่ออกแบบ - การอบรมคนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร - ตรวจสอบจำนวนครั้งที่อบรม - การวัดความรู้ (Pretest/Posttest) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นายยาໂຕ ໂອໂຍເນະ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ถูกภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 169/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิبل คอนเซ็ปشن แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอดีซีເປີເລ ຄອນເຫັນແທນໍ ແອນດໍ ຄອນສຫວັກຂົ້ນ ຈຳກັດ

ถูกภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทร์
อำเภอครัวข่า จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน - บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ - กำหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่โครงการ 2. อาคารพาณิชย์ด้านทิศใต้ แสดงดังรูปที่ 1 	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ - การฉีกขาดของฝ้าใบ - ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ในเวลา 24 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายประกาศพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณบ้านยาม - ตรวจสอบการฉีกขาดของฝ้าใบ - ใช้ Gas bag ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Non-dispersive infrared detection - ใช้ Sampling bag ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี THC Analyzer - ใช้ NO₂ Analyzer ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี Chemiluminescence method - ใช้ Fluorescences ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี SO₂ Analyzer 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่สร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่สร้าง - ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM₁₀ และ TSP ทุกวันที่มีการทำการรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในรายท่าฐานราก หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่สร้าง สำหรับดัชนี CO, HC, NO_x, SO_x, PM₁₀ และ TSP ให้ตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่สร้าง และทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุด และรายงานผลต่อ สพ. และ อปท. เขาคันทร์ เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายยาໄตະ ໂໄຊການເນີ
(นายยาໄตະ ໂໄຊການເນີ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ผู้เข้าข่ายศาสตราจารย์ บุญธนา นหจอมเรืองวงศ์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เพิล คอนเซปท์แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากันแหง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริการที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาด เสี้ยงมากกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ High volume PM_{10} Air sampler ในการเก็บ ตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี Gravimetric - ใช้ High volume PM_{10} Air sampler ในการเก็บ ตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี Gravimetric 	ทุกวัน	บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
5. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> 1) เสียงตื่นขุนขนข้างเคียง - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือ ผู้ร้องเรียน - กำหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพ อากาศ จำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่โครงการ 2. อาคารพาณิชย์ด้านทิศใต้ แสดงดังรูปที่ 1 	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ - ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($Leq\ 24$) - ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน กลางคืน (Ldn) 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาน - ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด ระดับเสียง (Sound level meter) - ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด ระดับเสียง (Sound level meter) - ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด ระดับเสียง (Sound level meter) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีงานฐาน ราก และรายงานผลการตรวจวัด ทุกสัปดาห์ให้ช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการ และวันหยุดและรายงานผลการ ตรวจวัดต่อ สม. และ อบต.เข้า คันทร์ เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ
(นายอาทัย ใจไชกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 171/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มะจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอด็อกบีด คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรฐานตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดับเบิลยูคณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) เสียงท่อคันงานก่อสร้าง	- อุปกรณ์ป้องกันเสียง	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง	- ตรวจสอบ สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
6. ทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ระบบระบายน้ำ - บ่อพักน้ำทึบชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด - การอุดตัน - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด - ตรวจสอบระบบระบายน้ำต้องไม่อุดตัน หากชำรุดต้องแก้ไขโดยทันที - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์ ไมดีฟิเคชั่น (Azide modification) 	<ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง รายงานผลต่อ สน. และอบต.เข้าคันทร์ ทุก 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายอาทัย โยไชกานะ
(นายอาทัย โยไชกานะ)
ประชาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถ.ุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
Parwut

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ท ตอนขัตตน์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ.ุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวบ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	- บ่อพักน้ำทึ่งชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - คุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สี และตะกอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไทเตรท (Titrate) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการระ夷แห้ง - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรวยอิม霍ฟ (Imhoff cone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาล (Kjeldahl) - ตรวจสอบ คุณภาพน้ำใช้เบื้องต้นในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลิ่น สี และตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำการสะกดล้างถังเก็บน้ำสำรองทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง รายงานผลต่อ สพ. และอบต.เขากันทรง ทุก 6 เดือน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

ลงชื่อ

(นายชาญไชยว ใจกลางเนย)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ที่อยู่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 173/207 หน้า

ลงชื่อ
Amans
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นภัจดิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลเชิงปิต คงชัดแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ที่อยู่ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	- ถังเก็บน้ำสำรอง	- สภาพชำรุดและการร้าวซึมของถังเก็บน้ำสำรอง - ลักษณะความสะอาด - คุณภาพน้ำใช้	- ตรวจสอบ ถังเก็บน้ำสำรอง สปดาห์และครั้งด้านมีปัญหาการร้าวซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที - จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ - ตรวจสอบโดยสังเกตจากกลิ่น สี และตะกอน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
8. การบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อเกรอะ - ห้องน้ำ ห้องส้วม	- ประสิทธิภาพการทำงาน - ตะกอนจากบ่อเกรอะ - การร้าวซึมและความสะอาด	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน บำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบตะกอนจากบ่อเกรอะ ว่ามีปริมาณมากหรือน้อย - ตรวจสอบการร้าวซึมและความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ทุกวันตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ (นายจิตต์ พ่อไชยานนท์)

ประ赶上 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

จำนวน 174/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา นภจิตวิทย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิป คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ซิ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบ้าบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- บ่อพักน้ำทึบชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำทึบชั่วคราวสุดท้าย - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลฟิด (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบชั่วคราวสุดท้าย จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อพักน้ำทึบชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายนอก - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide modification) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไตเตเรท (Titrate) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการระเหยแห้ง - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรวยอินhoff (Imhoff cone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหน้าหัวนักของน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาล (Kjeldahl) 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ซิ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
นายชาญไ迨 ไยโขกานะ

(นายชาญไ迨 ไยโขกานะ)
ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ซิ่ง จำกัด
ถ.ุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบา นักวิทยาศาสตร์

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบิชัท พอสเชิปส์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ.ุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- rangle; ระบายน้ำ - ป้องกันดิน	- สภาพการใช้งานของrangle; ระบายน้ำ - ปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในระบายน้ำ	- ตรวจสอบ คุณภาพของrangle; ระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขในทันที - ตรวจสอบ ปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
10. การจัดการมูลฝอย	- จุดตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้ - ที่พักมูลฝอย	- สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานเสมอและต้องเพียงพอต่อบริมาณมูลฝอย - ความสะอาดของที่พักมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบ สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานเสมอ และต้องเพียงพอต่อบริมาณมูลฝอย - ตรวจสอบทำความสะอาดดูดของที่พักมูลฝอย เพื่อความพร่องกระหายของเชื้อโรค	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
11. การใช้ไฟฟ้า	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

ลงชื่อ นายอาทิตย์ ใจใชกานนน
 นางสาวอาทิตย์ ใจใชกานนน
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
 ที่นี่ กัน วันที่ 2559



ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากันแหง
อำเภอครัวราช จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ด้านนิคมภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจอยุบ	ผู้รับผิดชอบ
12. ป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - จุดติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณ สูบบุหรี่ โดยเฉพาะสำหรับคนงานให้ห่างจากวัสดุติดไฟให้นอกที่สุด - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ในพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - การจัดบริเวณสูบบุหรี่ โดยเฉพาะสำหรับคนงาน - การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบการจัดบริเวณสูบบุหรี่ โดยเฉพาะสำหรับคนงาน - ตรวจสอบการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 เดือน/ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - 6 เดือน/ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายอาทัย พิมายกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ถ. ศุภุมานาพ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์บิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด

ถ. ศุภุมานาพ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเลขานุนหงส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การจราจร	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ ป้าย แสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัด ความเร็วและการจอดรับเพื่อรอ การขนส่งดินและวัสดุ	- ตรวจสอบ ความขัดเจนของ สัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศ ทางการเดินรถ ป้ายแสดง ทางเข้า-ออก การปฏิบัติงาน ของ รปภ. การจำกัดความเร็ว และการจอดรอ เพื่อการขนส่ง ดินและวัสดุ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือ ผู้ร้องเรียน	- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
14. การระบายน้ำ	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือ ผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
15. การสื่อสารและ โทรคมนาคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือ ผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ทุกวันตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จจนถึงภัยหลังการ จัดตั้งโครงการแล้วเป็น ระยะเวลา 1 ปี	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

ลงชื่อ
นายอาษา ໂໂນໂກ (นาย)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
ทุนการพัฒนา 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา นันจกุริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชียล คอนเซปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ทุนการพัฒนา 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์รีไซซ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
16. ผลกระทบด้านสังคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้ายประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์รีไซซ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
17. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	- สำนักงานชั้นคราว - พื้นที่ก่อสร้าง	- จำนวนรายการของขุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การอบรมด้านสุขागิบาล แก่คนงาน - การเจ็บป่วย - การจัดอบรม - อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล	- ตรวจสอบขุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ - ตรวจสอบสถิติการอบรมด้านสุขागิบาล แก่คนงาน - ตรวจสอบสถิติการเจ็บป่วย - ตรวจสอบการอบรมชี้แจงคนงาน เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย แก่หัวหน้างานและคนงานให้เข้าใจ ตรงกันดึงสามารถและมาตรการป้องกัน และแก้ไข - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา nirภัย รองเท้า nirภัย ถุงมือ และที่อุดหู เป็นต้น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์รีไซซ์ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์รีไซซ์ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



ลงชื่อ
(นายชาญไชย ไชยไชยแกเน)
บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์รีไซซ์ จำกัด
ที่อยู่ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 179/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัจฉริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ค คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรฐานพัสดุของผู้ผลิตที่สำคัญ ของโครงการ รายการส่วนตัวที่พัสดุที่ต้องการ ทั้งอย่างที่ต่ำบันทึก

ชื่อโครงการฯ จังหวัดที่ตั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตัวบัญชีรายการพิเศษและลักษณะ	บริษัทที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) พรมปลอกหิน	- บริษัท ไวเดอร์ ออบฟันฟิลด์ จำกัด ก่อสร้าง ผู้ผลิตครุภัณฑ์	- สภาพ ร้าว Metal sheet และการซักษาดูแลรักษา	- ตรวจสอบสภาพความชำรุดของร้าว Metal sheet และการซักษาดูแลรักษาในแบบ	- สปด้าที่ละ 1 ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาที่อยู่รักษา	บริษัท ไทย บาร์เกอร์ริช จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทย บาร์เกอร์ริช จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
--

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายจิตต์ จิตธรรม)

บริษัท ไทย บาร์เกอร์ริช จำกัด

ที่อยู่ บ้านท่าแพ หมู่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

จำนวน 180/207 พื้นที่

วันที่ 2559

ผู้ดำเนินการรับรองว่าจะรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือและยังคงดำเนินการต่อไปโดยต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย

นายจิตต์ จิตธรรม

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากันแหง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. สาธารณสุขและสุขภาพผลกระทบหลัก					
1) โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านคุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านคุณภาพอากาศ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การฉีกขาดของผ้าใบ	- ตรวจสอบสภาพความชำรุดของรัวและการฉีกขาดของผ้าใบ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2) โรคประสาทหูเรื้อรังจากเสียง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบจำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
 ลงชื่อ
 (นายยาໂຕ ໄຍໂຄານະ)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา นภัจณิยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์เรชิ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเลขานุหงส์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. สารเคมีและสุขภาพ (ต่อ) ผลกระทบของ 1) โครงการทางเดินอาหาร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเพียงพอของน้ำดื่มที่จัดเตรียม - ความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่มและอาหาร - ความเพียงพอและความสะอาดของห้องส้วม	- ตรวจสอบให้มีการจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการบริโภค - ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่มและสุขาภิบาลอาหารอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบให้มีการจัดเตรียมห้องส้วมให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงดูแลความสะอาดของห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2) โรคผิวหนัง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง - บ้านพักคนงาน	- สถิติการเจ็บป่วย - การฉีกขาดของผ้าใบ - ความสะอาดของบ้านพักคนงาน	- ตรวจสอบสถิติการเจ็บป่วย - ตรวจสอบสภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ - ตรวจสอบความสะอาดของบ้านพักคนงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติการเจ็บป่วยของคนงานด้านโรคผิวหนังและการให้ความรู้	- ตรวจสอบสถิติการเจ็บป่วยของคนงานด้านโรคผิวหนัง และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
				- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
				- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
				- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

THAI PARKERIZING CO., LTD.

ลงชื่อ 金逸人

(นายยาโยะ ไอโซกานะ)

ประถาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.
เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

ลงชื่อ Amank

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มหัจฉิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิปิค คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถนนกาญจน์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากันทาง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความไม่สงบทางเสียง	ผู้รับผิดชอบ
18. สาธารณสุขและสุขาภาพ (ต่อ)					
3) โรคที่เกิดจากภัยสัตว์เป็นพาหะไวรัส					
(1) ผลกระทบต่อสุขาภาพ	- ระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม	- สภาพการใช้งานของระบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย หมู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และแมว	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม การจัดการ มูลฝอย รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	ห้องน้ำ ห้องส้วม	- ความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม	- ตรวจสอบห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดอยู่ สม่ำเสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	- พื้นที่โครงการ	- สถิติการเจ็บป่วยของคนงาน - การอบรม - การให้ด้วยความรู้	- ตรวจสอบสถิติการเจ็บป่วยของคนงาน - ตรวจสอบสถิติการอบรมและการให้ความรู้	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
4) โรคที่เกิดจากมนุษย์เป็นพาหะไวรัส	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ภาวะสุขภาพของคนงานและการ อุบัติของโรค - คุณภาพของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้า ^{ทำงาน} และหลังรับเข้า ^{ทำงาน} - ตรวจสอบให้มีระบบสาธารณูปโภค ^{สาธารณะ} ให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูก สุขลักษณะ ให้มีจำนวนเพียงพอและเป็นไป ^{ตามคุณภาพมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง} ประเทศไทยในพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
1) ผลกระทบต่อสุขาภาพ				- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



ลงชื่อ
(นายยาโยะ ໂອີໂກນະ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 183/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ กอนเซ็ปต์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเลาคันทร
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)					
4) โรคที่เกิดจากคนเป็นพำนักระ科 (ต่อ)					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัทไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
5) อุบัติเหตุจากการจราจร	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติการเจ็บป่วยของคนงาน	- ตรวจสอบให้มีหน่วยงานบริการสาธารณสุขใกล้เคียงโครงการ มาให้ความรู้ และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างด้านการสาธารณสุขและอาชีวอนามัย	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัทไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ ป้าย แสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ ป้าย แสดงทางเข้า-ออก และการปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็ว และการจอดรถ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัทไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายยาโย ໂຍໂຍການេ
(นายยาโย ໂຍໂຍການេ)
ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ที่มูลค่าพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ Anur
(ผู้อำนวยการโครงการ บุญนา มหาจิรวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ห้องเชิง深度 แอนด์ คอนซัลแทนท์ กอนสตรัคชัน จำกัด
ที่มูลค่าพันธ์ 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริจิ้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากันทรง
อำเภอครัวราช จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ.	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)					
๖) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สกปรกอุบัติเหตุต่างๆ	- ตรวจสอบให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ โดยรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะ การเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
๗) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ลักษณะการเกิดอัคคีภัย	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับด้านการป้องกันอัคคีภัยอย่าง เคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาญไพบูลย์ ใจกลางเนน

(นายชาญไพบูลย์ ใจกลางเนน)

ประทับ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด

ทุกภาคปี 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Runnus

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหうことริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเป็ต คอนเซ็ปแทนน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ทุกภาคปี 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาคันท์ ห้อง
สำนักงานฯ จำกัด จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
19. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	- รั้วโดยรอบโครงการ - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- ความสมบูรณ์ของรั้ว - จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบความสมบูรณ์รั้วให้อยู่ในสภาพดี ที่สามารถตอบตั้งค่าทันอุจจาระ - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม ยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข ในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
20. ทิศทางแสงแดดและทิศทาง ลม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม ยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข ในทันที	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จจนถึงภัยหลังการ จัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
21. การขาดเขยสิ่งแวดล้อมที่ สูญเสียไปจากการพัฒนา โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น - สภาพป้ายภายนอก โครงการ - การอบรม	- ตรวจสอบการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ท้องถิ่น ทำกิจกรรมกับชุมชน - ตรวจสอบสภาพป้ายภายนอกโครงการให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบสถิติการจดอบรมและให้ความรู้ คุณงานและวัดความรู้	- 6 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ นายอาษา โยไชกานน
(นายอาษา โยไชกานน)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
นายอาษา โยไชกานน จำกัด
ที่อยู่ ๑๘๘ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 186/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ นายอรุณรัตน์ บุญธนา มหัจฉริยะวงศ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธนา มหัจฉริยะวงศ์)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเมิต คอนสัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ที่อยู่ ๑๘๘ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากันแหง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
22. การลดเชยสูงสั่นสะเทือน	พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ทำกิจกรรมกับชุมชน	- 6 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
23. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม ยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์กรบริหารส่วนตำบลเขากันแหง อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พพร.ส.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

: เจ้าของโครงการคือ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายอาษา ใจยกานะ)

ประธาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ทุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา มหาชนริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท หอศิริเบ็ล คอนเซ็ปต์เนท แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ทุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์เรชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันท์ ทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนบuri ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ^{ตลอดระยะเวลาดำเนินการ}	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2. ดินและภาระทางดิน	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่ปลูก	- ตรวจสอบพรรณไม้ ว่า เจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ - ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ^{ตลอดระยะเวลาดำเนินการ}	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
3. ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	- ห้องพักอาศัย	- คุณภาพแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่องแผ่นดินไหว	- ตรวจสอบให้มีคุณภาพแผนปฏิบัติ การเตรียมการรับมือ เรื่อง แผ่นดินไหวทุกหน่วย	- 1 ปี/ครั้ง ^{ตลอดระยะเวลาดำเนินการ}	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



บริษัท ไทยปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นายยา太子 โยไซกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์เรชิ่ง จำกัด
ถุนภาพนัน 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุกชนา นังจฉวิทยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ต คงชั้นแทนฯ แอนด์ กอนสตรัคชัน จำกัด
ถุนภาพนัน 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทอง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. หมุนอากาศ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียว เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชั้นความเร็ว - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	- ตรวจสอบ สภาพการใช้งานป้ายจำกัดความเร็วและเนินชั้นความเร็ว - ตรวจสอบ สภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - จัดซื้อสิ่งที่จำเป็นในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	- เดือนละ 1 ครั้ง ^{ก่อนการดำเนินการ} - เดือนละ 1 ครั้ง ^{ดำเนินการ} - 6 เดือน/ครั้ง ^{ดำเนินการ}	- บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
5. เสียง	- ถนนภายในโครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชั้นความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและเนินชั้นความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาญไตร ใจโภคเนน

(นายชาญไตร ใจโภคเนน)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นพจิริยวงศ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นพจิริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอลลีฟิล์ม คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานดิตตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อำเภอครีรacha จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ตัวบ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรน้ำ และ คุณภาพน้ำ	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลฟิด (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง ของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอัซไทด์เมดิฟิลเตชัน (Azide modification) - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรอง ไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ใช้วิธีการไตเตրท (Titrate) - ใช้วิธีการระ夷เหยঁ - ใช้วิธีการกรวยอิมhoff โคне (Imhoff cone) - ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้ว แยกหน้าห้นกของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดาล (Kjeldahl) 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
นายยาโคะ โยโซกานะ

ประยาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการฯ บุกชนา มหัจฉริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิปเปิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกรรมทรัพย์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6 ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด - สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด	- ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.1) - ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.2)	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบน้ำปั๊มน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อ อบต.เข้าคันธง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายยาดะ ใจโยไกเคนะ

(นายยาดะ ใจโยไกเคนะ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ถูกกฎหมาย 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิปิล คอนเซ็ลเลนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ถูกกฎหมาย 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง
อำเภอครีรากา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำใต้ดินและขั้นคาดฟ้า การปนเปื้อนของมลพิษจาก ภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อ สุขภาพของผู้พักอาศัย - ระบบห่อจ่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - สี (Colour), Pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความขุ่น (Turbidity), NTU - ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) - ปริมาณเหล็กทั้งหมด - ความกระด้างของน้ำ - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform bacteria) - อีโคไล (E.coli) - ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก) 	<ul style="list-style-type: none"> - สังเกตด้วยตา - ชิมรส - คอมกิลิน - ใช้ Secchi Disc - ใช้เครื่องวัด pH meter - ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตเมทรี - ใช้น้ำยาตรวจสอบความ กระด้าง (Water hardness indicator) - ชุดทดสอบ ว. 111 - ตรวจสอบโดยใช้วิธีเอ็มพีเอ็น (Most probable number) - ตรวจสอบความสามารถด้าน วิศวกรรมประปา (การรั่วซึม หรือแตก) หากพบเหตุ บกพร่องต้องดำเนินการแก้ไข ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายยาโยะ โยโซกานะ

(นายยาโยะ โยโซกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ทุนก้าพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ นาย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอกซีเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอบลัคเคิลชั้น จำกัด
ทุนก้าพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สุ่มมาตรวัดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ� ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันtring อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ตัวนิคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ (ต่อ)	- ถังเก็บน้ำใต้ดินและขั้นคาดฟ้า	- ถังทำความสะอาด	- จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์	- ปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ� จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
8. การบำบัดน้ำเสีย	- บริเวณปolder คุณภาพน้ำทึบ ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ชัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอัซไดด์โมดิฟายเชคชั่น (Azide modification) - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ใช้วิธีการไตเตอร์เรท (Titrate) - ใช้วิธีการระบายน้ำ - ใช้วิธีการกรวยอินฮอฟฟ์ (Imhoff cone) 	- เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ� จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ� จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
นายอาทัย ໂໄໂຈການເນີນ

(นายอาทัย ໂໄໂຈການເນີນ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ� จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริปิล คงชลเดชน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และปอดัก มูลฝอย บริเวณจุดเขื่อมต่อท่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - สภาพการข้ารุดของระบบสุขาภิบาล - เศษมูลฝอยในการบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดาล (Kjeldahl) - ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.1) - ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อ อบต.เขากันแหง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รายงานผลต่อ สม. และ อบต.เขากันแหง เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ
นายอาทัย ใจโซะเนะ

ประวัน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 194/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นทจิตวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ล คอนเซ็ปต์แอนด์ กอนซัลต์รักษ์ชั้น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การอุดตันหรือตื้นเขิน - การแตกร้าวหรือชำรุด หากพบว่ามีการแตกร้าวหรือชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	- ตรวจสอบการอุดตันและตื้นเขิน - ตรวจสอบการแตกร้าวหรือการชำรุด	- ทุก 6 เดือน/ครึ่งปี ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
10. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักรวมมูลฝอย	- ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย - สภาพท่อไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสะอาด - ตรวจสอบการชำรุด - ตรวจสอบการตกค้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...

(นายชาญโยย โชคานนท์)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการอาชีวะ บุญธรรม นัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลสิริเป็ร ตอนชัชฎาบท์ แอนด์ กอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเลขคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - คอมไฟส่องสว่าง สวนภายใน โครงการและส่วนบริการใน ชุดต่างๆ - ตู้แทนติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ ไฟฟ้า และสายไฟ - สภาพการใช้งานของหม้อแปลง ไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพทั่วไป ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อ แปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
12. การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละ ชั้นของอาคาร - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความพร้อมของระบบป้องกัน อัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - การซ้อมอพยพหนีไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน อัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อมอพยพ หนีไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยパーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายอาทัย โถโขกานะ

(นายอาทัย โถโขกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ถูกกาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ Runar

(ผู้อำนวยการฯ บุญนา นทจันทร์วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสติเบิต คอนเซ็ปแทร์ แอนด์ คอลัมบัสชั้น จำกัด
ถูกกาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการพัสดุที่สำคัญ ของโครงการ อาคารส้วตติการที่พักอาศัยนั้นๆ สำหรับผู้ที่ดำเนินการ

ดับเบิลยูทีจีเอ็มทีออม	บริโภคที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	
13. การงบประมาณ	บริโภคที่จ่ายตามเดือน ต ณ น ทางเข้า-ออกโครงการ	ระบบส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณที่จอดรถในต้นน้ำแม่น้ำ บริเวณทางเข้า-ออก	ตรวจสอบจำนวนไฟต่อเดือน ตั้งอยู่บนจราจรตั้งจากไฟรับ ซ้อมแม่น้ำ	ตรวจสอบจำนวนไฟต่อเดือน ตั้งอยู่บนจราจรตั้งจากไฟรับ ซ้อมแม่น้ำ	เดือนละ 1 เดือน ตรวจสอบดำเนินการ	บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด 02-32466000
	สัญญาณจราจร เช่น ถูกครา แสงสีที่ทางการเดินรถป้าย แสดงทางเข้า-ออก	สัญญาณจราจรภายในที่ตั้งที่ โครงการ	ตรวจสอบจำนวนไฟต่อเดือน ตั้งอยู่บนจราจรตั้งจากไฟรับ ซ้อมแม่น้ำ	ตรวจสอบจำนวนไฟต่อเดือน ตั้งอยู่บนจราจรตั้งจากไฟรับ ซ้อมแม่น้ำ	เดือนละ 1 เดือน ตรวจสอบดำเนินการ	บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด 02-32466000
	ที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ ออกแบบไว้ คือ 114 คัน และ รถจักรยานยนต์ 127 คัน พื้นที่โครงการ	จำนวนที่จอดรถยนต์ 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน	จำนวนที่จอดรถยนต์ให้ได้ตามที่ ออกแบบไว้ คือ 114 คัน และ รถจักรยานยนต์ 127 คัน	ตรวจสอบจำนวนรถที่จอดจริง ที่จอดดำเนินการ	เดือนละ 1 เดือน ตรวจสอบดำเนินการ	บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด 02-32466000
14. การซ่อมบำรุงและ โทรศัพท์	ผู้พักอาศัยร่วมกันเชิงคีย์ หรือบอร์ดเรียบ	จำนวนเครื่องร่องเรียบ	ติดตั้งก่อร่องรับความคิดเห็นที่ บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหา แนวทางแก้ไขในหนังสือ	ทุกวัน ตั้งแต่ตั้งการก่อสร้าง อาคารล็อกจูร์นึงถึงภาระกิจล้วน การรับตัวลงโครงการแล้วเป็น ระยะเวลา 1 ปี	ตรวจสอบร่องรับความคิดเห็นที่ บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหา แนวทางแก้ไขในหนังสือ	บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด 02-32466000

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Result

(ผู้ที่คาดการณ์ ยุติธรรมชั้นนำ)

ผู้ดำเนินการรับผิดชอบประจำเดือน พร้อมค่าตอบแทน แผนที่เดือนนั้น จำนวน 2559

จำนวน 197/207 หน้า



ลงชื่อ

(นายพากาขาว ไม่ใช้นาม
ประชาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ทุกภาคปี 2559)

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นายพากาขาว ไม่ใช้นาม
ประชาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริ่ง จำกัด
ทุกภาคปี 2559)

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริจิ้ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด - จำนวนเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ กล้องวงจรปิด (CCTV) - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ บริเวณสำนักงานเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหา แนวทางแก้ไขในทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้าง อาคารแล้วเสร็จนั่นเป็นต้นไป 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
16. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> 1) อาชีวอนามัย - ระบบลูกขากิbalance สิ่งแวดล้อม - ห้องพักร่วมมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของระบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ความสะอาดของห้องพัก รวมมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลให้มี สภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบความสะอาดของ ห้องพักร่วมมูลฝอย ให้มีความ สะอาดอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายชาญໂ潮湿 โอโซกานะ)

ประ赶上 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริจิ้ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา นัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสเชิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) ความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) - ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยบริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยパーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายยาໂຕ ໂໂສກາແນ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ริ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหจอมเรืองศรี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอลสันเปล กองห้องแม่น้ำ แผนก กองสหักรักษ์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองคันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดขอนบuri ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ ผลกระทบหลัก					
1) มูลฝอยและน้ำเสีย	- บริเวณ ที่ตั้ง บ้าน ฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักร่วมมูลฝอย	- ความสามารถในการรองรับ มูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกตัว	- ตรวจสอบดั้งมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้มีกรязนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรื้อทำความสะอาดแก้ไขทันที - ตรวจสอบดั้งมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้มีกรязนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรื้อทำความสะอาดแก้ไขทันที - ตรวจสอบดั้งมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้มีกรязนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรื้อทำความสะอาดแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2) ระบบทางเดินอาหาร					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านสุขากิษาอาหารให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายชายะ ใจโชคเนะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ถูกมาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พlosticipel คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถูกมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดับเบิลคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)					
3) โรคผิวหนัง	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโรคผิวหนังให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ					
4) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค	- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ อุจจาระ แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และแมว	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ					
5) รั้วรอบพื้นที่โครงการ		- ความสมบูรณ์ของรั้ว	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	- พื้นที่โครงการ	- สถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย - การอบรม - การให้ฉีดความรู้	- ตรวจสอบสถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย - ตรวจสอบสถิติการอบรมและการให้ความรู้	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ 

(นายอาทัย ไวยาเนช)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด


ทุ่มมาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 201/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา มหาจิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอดิบิเพ็ต คอนเซ็ปท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ทุ่มมาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ริชิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันแหง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ(ต่อ) ผลกระทบบอร์น					
1) โรคระบบทางเดินหายใจ จากฝุ่นละออง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2) โรคประสาทเสื่อมจาก เสียง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณติดตั้งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว - สภาพอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและ เครื่องจักร	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสภาพอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บิมนำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจาก การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาติ ไอยโภดาเน
(นายชาติ ไอยโภดาเน)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ริชิ่ง จำกัด
ถูกภาพันย์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ บูรินทร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญนา มหาชนริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเปิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถูกภาพันย์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ� ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดัน หง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดับเบิลคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขาภาพ(ต่อ) 3) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพำนักระ科 (1) ผลกระทบต่อสุขาภาพ	- จุดวางถังรองรับมูลฝอย	- ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ� จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
4) โรคที่เกิดจากคนเป็นพำนักระ科 (1) ผลกระทบต่อสุขาภาพ	- พื้นที่โครงการ	- ความสะอาดและสุขอนามัย - สกปรกการประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยสม่ำเสมอพร้อมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์	- เดือนละ 1 ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ� จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ� จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ ...
นายพากไหะ ใจกลางเนย

(นายพากไหะ ใจกลางเนย)

ประทุม บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ� จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
กุ้ยชัยศักดาธรรมยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์

(กุ้ยชัยศักดาธรรมยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลศิริเป็ล คอนเซ็ปشن์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขากันทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ(ต่อ) 5) อุบัติเหตุจากการจราจร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนนและทางเข้า-ออกโครงการ - จุดติดตั้งสัญญาณจราจรภายในโครงการ - ที่จอดรถยนต์ที่จัดเตรียมไว้ - พื้นที่โครงการ	- สัญญาณจราจร - สัญญาณจราจรภายในโครงการ - จำนวนที่จอดรถ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบจำนวนที่จอดให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือ 114 คัน - ตรวจสอบให้มีการจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ นายชาโยะ ໂໂຍການະ
(นายชาโยะ ໂໂຍການະ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
ถูกกฎหมาย 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นภัจดิริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสต์เพิร์ค คอนเซปต์เน็ท แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถูกกฎหมาย 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรฐานตามตรวจสอบมาตรฐานที่สำคัญ ของโครงการ อาคารส้วตึกที่พักอาศัยนั้นกาง ไทยประกันภัย ทั่วไปและสำนักงาน บจก. ไทยประกันภัย สำนักงานที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษา

อิ่มไอกลางรัชดา จังหวัดเชียงใหม่ ระยะดำเนินการ

ดับเบิลคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจจับ	ความถี่ในการติดตาม	
17. สาธารณสุขและสุขาภิบาล 6) ยุบตื้นๆ จากการเปิด ดำเนินการ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ ต่างๆ	- พื้นที่ครองการ	- การปฏิบัติงานมาตรฐาน ติดตามตรวจสอบร่วมกับ ด้านการจราจรและกการ ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม มาตรฐานที่ออกกันและแก้ไข ผลการที่สิ่งแวดล้อมร่วมกับ ด้านการจราจรและกการป้องกัน อัคคีภัยอย่างเคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย ประกันภัย สำนัก งานที่ปรึกษา 02-32466000 เจ้าก็ เบอร์โทรศัพท์ 02-32466000
7) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ครองการ	- การซ่อมแซมพัฒนาไฟ สาธารณะ/ระบบภัยซ้อม อพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบและประเมินการซ้อม อพยพหนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย ประกันภัย สำนัก งานที่ปรึกษา 02-32466000 เจ้าก็ เบอร์โทรศัพท์ 02-32466000

บริษัท ไทยประกันภัย สำนัก
งานที่ปรึกษา จังหวัด เชียงใหม่



ลงชื่อ

(นายชาญใจดี ใจสะอาด)

บริษัทฯ บริษัท ไทย ประกันภัย สำนักงานที่ปรึกษา จังหวัด เชียงใหม่
ลงนามที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้จัดการฝ่ายขาย บุญนา มนตรีวิจารณ์)

ผู้จัดการฝ่ายสัมภาระและรับจ้าง มนต์ ทองคำเดช พอนต์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
ลงนามที่ 2559

ลงนาม 205/207 หน้า

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยパーคเกอร์ไรซิ�ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันธรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว	- ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
19. ทิศทางแสงแดดและทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ้านยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จนั่นถึงภายในห้องน้ำ จัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
20. การขยายสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบบันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอิ beyipaph กิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
21. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- พื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักงานโยธาฯ และแผนที่พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันธรง อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

: เจ้าของโครงการคือ บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยパーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด

ลงชื่อ ... 

(นายษามาโทะ ໂອໂຫການេ)

ประธาน บริษัท ไทย パーคเกอร์ไรซิ�ง จำกัด

ถ.สุมาพันธ์ 2559




THAI PARKERIZING CO.,LTD หน้า 206/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ


(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา นัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พหลสิริเป็ล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ.สุมาพันธ์ 2559



รูปที่ 1 จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

บริษัท ไทยปาร์กิริ่งไฮซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 胡金連人

(นายอาทัย ใจเชิง)

ประธาน บริษัท ไทย บาร์คเกอริ่งไฮซิ่ง จำกัด
ถ.ม.กาฬพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ _____

ผู้อำนวยการส่วนราชการ ยุทธนา นหัสยาภิรักษ์,

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท พอสซิบิล คอนเซ็ปเดนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ถ.ม.กาฬพันธ์ 2559