



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๔๗๖๗

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

## ๑๙ พฤศภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พาร์ค คอน/do ดรีม ลำปาง  
ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๐๔๐๘  
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ พาร์ค คอน/do ดรีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด  
(มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กัลปพฤกษ์ ชิตี้เพลส ลำปาง ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่  
ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)  
มีจำนวนห้องชุดรวม ๒๑๒ ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย จำนวน ๒๑๐ ห้อง และห้องชุด  
เพื่อการพาณิชย์ (ร้านอาหาร) จำนวน ๒ ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท  
คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วน  
สมบูรณ์ และบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งขอเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม "โครงการ กัลปพฤกษ์  
ชิตี้เพลส ลำปาง" เป็น "โครงการ พาร์ค คอน/do ดรีม ลำปาง" ต่อมา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ  
เทคโนโลยี จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจง  
เพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาการรายงาน และในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พาร์ค คอน/do ลำปาง ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยให้ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดลำปางได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดลำปางส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีจึงขอให้จังหวัดลำปางดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้อำนวยการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดลำปางพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดลำปางเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางปิยนันท์ ศอกนคณานกรณ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๖๑๖




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ตส. ซอยลาดพร้าว ๑๒๔ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
39 LADPRAO 124 ROAD, WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310  
☎ PHONE+66 (0) 2934 3233-47 FAX+66 (0) 2934 3248 E-MAIL:cot@cot.co.th www.cot.co.th

สำนักงานด้านวิศวกรรม

MEMBER OF THE CONSULTING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND



สำนักงานด้านวิศวกรรมที่เป็นสมาชิกนานาชาติ  
MEMBER OF INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS

Our Ref. EIA 160403/40566 สำนักงานบริการฯ

เลขที่ ๙๗๒ วันที่ ๒๕/๐๙  
๒๕๕๘ เบอร์ ๐๘๑ ๖๗๓๗๗๗

๐๘๑ ๖๗๓๗๗๗ ผู้รับ ๐๘๑ ๖๗๓๗๗๗

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ของรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม

โครงการพาร์ค คอน/do ครีม ลำปาง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ ๘๗๙๓ วันที่  
๑๓.๕๙ ผู้รับ C

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

จำนวน 15 เล่ม

ตามที่บริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการพาร์ค คอน/do ครีม ลำปาง ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง บัดนี้ รายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ของโครงการดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ของโครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานผู้อนุญาตเพื่อทราบตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ วว.0804/ว. 2055 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ ๑๑๑ วันที่ ๑๖.๐๙.๒๕๕๘  
เวลา ๑๔.๕๙ ผู้รับ C

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิยมสุ ทักษิณ)

กรรมการบริหาร

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน : เสริมศักดิ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์

โทร.0-2934-3233-47 ต่อ 261

โทรสาร.0-2934-3248

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีม ลำปาง  
ของ บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) ต้องมีข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะด้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีม ลำปาง ของ บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-3-38.5 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องชุด 212 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดห้องพักอาศัย จำนวน 210 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านอาหาร) 2 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) โครงการจะต้องมีข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีม ลำปาง ของ บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

(2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการยังหน่วยงาน ผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือนมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ โครงการแจ้งให้ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CONSULTANT OF TECHNOLOGY CO., LTD.



พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิญญา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รับรองจำนวน.....1/227.....หน้า  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANT OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

(4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิ์และหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้อธิบายเจ้าของโครงการข้างต้นรับผิดชอบความสิทธิ์และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ์และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

รับรองจำนวน 2/227 หน้า



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



บริษัท ช.ส.แอล.จำกัด (มหาชน)  
CPA AND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุยวารณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ช.ส.แอล.จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาเวอร์ กอนโด ศรีน สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ  1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	<p>เนื่องจากที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดสำราญ พื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ซึ่งจากสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวพบว่า มีลักษณะเป็นพื้นที่ร่วน โดยในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีการปรับถอนพื้นที่โครงการให้เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคาร โดยยังคงมีระดับความลากชั้นชั้นเดียว กับบริเวณพื้นที่โดยรอบ โครงการ ดังนั้น ผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างของโครงการต่อสภาพภูมิประเทศจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(1) จัดทำรั้วอะสูมini เมี่ยมทึบความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วนและปิดกั้นตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือที่คินต่างผู้ครอบครอง กรีดติดต่อกันที่สาธารณจะต้องมีสิ่งปักกุมทางเดินเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย</p> <p>(2) ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ช่วงเช้า 3 ครั้ง (เวลา 8.00 น. 10.00 น. และ 12.00 น. และช่วงเย็น 3 ครั้ง (เวลา 14.00 น. 15.00 น. และ 16.00 น.) ลดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>(1) กำชับให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างภายใต้การกำกับคุณภาพของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) คุณภาพที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องหาทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>(3) ตรวจสอบความแข็งแรงของรั้วอะสูมini เมี่ยมและไม่ให้มีการฉีกขาดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โครงการ</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย จุมวนวราภรณ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPCLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



บริษัท คอนซัลแทนท์ อาร์ท จำกัด /no. 224 ก้าด หน้า CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(3) กำหนดพื้นที่กองเศษวัสดุ เช่น เศษถัง ไม้ต้น ไม้ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(4) ใช้ผ้าใบคุณภาพบรรทุกภัณฑ์ข้าว เศษวัสดุเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>(5) คุ้มแพ็คพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>(6) ติดป้ายประการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ</p> <p>(7) ติดป้ายแสดงรายละเอียดของมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 不禁 4/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา กักษิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำปาง ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและการ ขุดดันพังทลายของดิน	ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง โครงการจะมีการขุดและ ปรับถนนพื้นที่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณสมบัติของดิน ทั้งนี้ในการ ปรับถนนพื้นที่ของ โครงการนั้นจะใช้ดินที่ขุดจากการ ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโครงการ เช่น ถังเก็บน้ำไดคิน ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียของ อาคาร เป็นต้น ซึ่งดินดังกล่าวเป็นดินในพื้นที่โครงการ ดังนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลักษณะและคุณสมบัติ ของดินจึงอยู่ในระดับต่ำ	มองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง  (1) จัดให้มีการติดตั้งผนังกันดิน โดยใช้ แผ่นเหล็กชีทไพล์ (Sheet pile) ล้อมรอบพื้นที่ ก่อสร้าง โดยผนังกันดินดังกล่าวต้องได้รับการ ออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบ ได้ตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จากที่ดินข้างเคียง โดยผนังกันดินจะถูกตอกให้ คงอยู่ในดินที่ระยะประมาณ 2 เมตร  (2) ประสานกับผู้รับเหมา ก่อสร้างใน การดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถป้องกัน หรือให้อาหารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่มีความปลอดภัย สูงสุด	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 5/227.... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาววนิชญา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	เมื่อพิจารณาภาระกิจกรรมโดยรวมของ โครงการ พนว่า มีกิจกรรมของ โครงการที่อาจส่งผลกระทบค่าคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญสูงปานกลาง 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่ที่ทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความรำคาญ ในเรื่อง “ฝุ่น” แต่เนื่องจากฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างนั้น	<p>(3) จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง ที่มีโครงการ โอดี้ต้องกำชับให้ผู้รับเหมาจัด เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบอาคาร ข้างเคียง พร้อมทั้งถ่ายรูปสภาพอาคารข้างเคียง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่าอาคารข้างเคียง เกิดความเสียหายจากการก่อสร้างอาคาร โครงการ ต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>(1) หนั่นตรวจสอบเครื่องชนครับบรรทุก โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้การระบายควัน เป็นไปตามที่ราชการกำหนดดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(2) จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับถังล้อรถ พ่วงอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดที่มีความดันสูง เพื่อถาง ล้อรถหรือตัวถังรถหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อ</p>	<p>(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของแนวรั้ว เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงการก่อสร้าง</p> <p>(2) กำชับให้ผู้รับเหมาภายใต้การกำกับ คุ้มครองบริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน) คุ้มครองที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษาวาระ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 6/227.... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ศรีนิล ล่ามปาง ของบริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ที่เข้ามาลอบอยู่ในอากาศได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น นอกสถานที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการถูกเผาไหม้ของผุ่นละอองในช่วงระยะก่อสร้างยังอยู่ในวิสัยที่จะสามารถควบคุมได้ โดยโครงการได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการเผาไหม้ของผุ่นละออง ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถลดผลกระทบจากการถูกเผาไหม้ของผุ่นละอองในช่วงการก่อสร้างได้ดังนี้ หากโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>จากการประเมินผลพิษที่ปล่อยออกมายังกระบวนการติดตั้งระบบส่งน้ำส้วมอุปกรณ์ช่วงก่อสร้างของโครงการ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้กับโครงการ กับผลกระทบระหว่างวัสดุกุณภาพอากาศในบรรยากาศ จากการควบคุมผลพิษบริเวณที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ</p>	<p>ทำความสะอาดรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง (3) จัดทำรั้วอะลูมิเนียมทึบความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วนและปิดกั้นตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณูปโภคที่คินต่างเจ้าของหรือที่คินต่างผู้ครอบครอง กรณีติดต่อกับที่สาธารณูปโภคดังนี้ มีสิ่งปลูกถ่ายทางเดินเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย</p> <p>(4) ต้องจัดให้มีศาลาใบคลุมรอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด้าน ด้านแต่ละข้างที่ 2 ถึง 3 ชั้นคาดเพาของอาคารโครงการ เพื่อป้องกันผุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>(5) ให้ใช้ยางเยอฟลัล์หรือคอนกรีตบุริเวณทางเข้า-ออก</p>	<p>(3) ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากภารก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังข้อจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>(5) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ก๊าซการบันนอนออกไซด์ (CO)</li> <li>* ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)</li> <li>* ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</li> <li>* ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)</li> </ul>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 7/227..... หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่องเที่ยวสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มากที่สุด มีระยะห่างประมาณ 1.13 กิโลเมตร คือ สถานีตรวจวัดบริเวณศาลหลักเมือง ปี พ.ศ. 2555 และผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) การประเมินคุณภาพอากาศรวมกับผลกระทบตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองดำเนิน จังหวัดดำเนิน ปี พ.ศ. 2555 สามารถสรุปได้ดังนี้</p> <p>1) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) พบว่า มวลพิษที่ปล่อยออกมานำจากถนนที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงก่อสร้าง มีค่าเท่ากับ 0.00033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ของกรมควบคุมมลพิษ มีค่าสูงสุด</p>	<p>(6) วัสดุและการขัดการกองวัสดุ</p> <p>1) ถุงซีเมนต์ ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคุณด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>2) ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด</p> <p>3) การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปักคลุมหรือเก็บในที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวน้ำเปียกอยู่เสมอ</p> <p>4) การขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมด้วยน้ำทันทีก่อนการขนย้าย</p> <p>(7) การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ต้องฉีดน้ำหรือ</p>	<p>ความถี่ของการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้าง บริเวณวิทยาลัยพยาบาล วิทยาเขตเชียงใหม่ (A1) และ แนวรั้ว ด้านข้างพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก (A2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ฝุ่นละอองรวม (TSP)</li> <li>* ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัดทุกวันที่ทำราก รายเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้าง บริเวณวิทยาลัยพยาบาล วิทยาเขตเชียงใหม่ (A1) และแนวรั้ว ด้านข้างพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก (A2)</p> <p>(6) จัดทำรายงานผลกระทบปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุณหาร้อน)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)




บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 8/227..... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ควีน ล่ามป้า ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>เท่ากับ 0.247 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ผลกระทบ ประเมินผู้คนของขนาดเล็กกว่า 10 ในครอน จึงเท่ากับ 0.2473 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>2) ก้าวการบ่อนบนนอกไซด์ (CO) พนว นลดที่ปล่อยออกมายากถอนต์ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ช่วงก่อสร้างของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0018 ส่วนในล้านส่วน เมื่อร่วมกับผลกระทบตรวจวัดปริมาณ ก้าวการบ่อนบนนอกไซด์ของกรมควบคุมคุณภาพ มีค่า สูงสุดเท่ากับ 5.60 ส่วนในล้านส่วน ดังนั้น ผลกระทบ ประเมินก้าวการบ่อนบนนอกไซด์ จึงเท่ากับ 5.60 ส่วน ในล้านส่วน ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยกำหนด ไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน</p>	<p>สารเคมีนเป็นผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้ง อุปกรณ์ที่แยกผู้ห้องเรียนออกจากผู้ห้องไว้แล้ว</p> <p>(8) การทดสอบกอนกรีต การใส่ไม้ การกระทำ ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต้องจัดทำในพื้นที่ที่ถูก ด้วยผ้าคุณหรือในห้องที่มีหลังคาและหนังปิด ด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>(9) การดำเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือใช้            1) เศษวัสดุจะต้องปักคุณด้วยผ้าคุณ หรือปีกมีดซีดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน            2) ต้องบนบ้ำเศษวัสดุ ขยาย และ สีปฎิภูตออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อย ทุก ๆ 3 วัน หากยังไม่พร้อมที่จะบนบ้ำต้องจัด ให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่ง ที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมีมาตรการ</p>	<p>ต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และ สำนักงานจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สพ.) สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)</p>



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 9/227..... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความสามารถติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนໂໂຄ ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>3) ก๊าซในโครงการไดออกไซด์ (<math>\text{NO}_2</math>) มลพิษที่ปล่อยออกมานาจารถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงก่อสร้างของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0026 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบตรวจวัดปริมาณก๊าซในโครงการไดออกไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.130 ส่วนในล้านส่วน ดังนั้น ผลกระทบประเมินก๊าซในโครงการไดออกไซด์ จึงเท่ากับ 0.133 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (<math>\text{SO}_2</math>) มลพิษที่ปล่อยออกมานาจารถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงก่อสร้างของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000035 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ มีค่าสูงสุด</p>	<p>ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกperseเปื้อน (10) การควบคุมด้านฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่น การก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนข้ายานพาหนะในส่วนที่อยู่เหนือระดับดินกิน 10 เมตร ต้องใช้ผ้าทึบหรือผ้าใบไปร์รั่งแสงหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกั้นตัวอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองพุ่งกระจาย</p> <p>(11) การขนส่งวัสดุ</p> <p>1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด และโอบยึดให้แน่นหนา</p>	

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 10/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

นายประศรัย งานอุษณารัตน์



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด คริม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เท่ากับ 0.005 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้ ผลการประเมินค่าซัตเพอร์ไซด์ออกไซด์ซึ่งเท่ากับ 0.005 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.3 ส่วน ในล้านส่วน</p> <p>จะเห็นได้ว่ามลพิษที่รบกวนอุบัติการณ์ช่วงก่อสร้างในพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับรามาธิบดีอื่น มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกพารามิเตอร์ ดังนั้น ผลกระทบจากมลพิษที่รบกวนอุบัติการณ์ที่โครงการคือสภาพแวดล้อมจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>2) ยานพาหนะที่ใช้ดองไม่บรรทุกน้ำหนักเกินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามให้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด</p> <p>3) ห้ามน้ำให้ผู้โดยสารลงรถบัสหรือสืบสานลงบนถนนหรือในที่สาธารณะและทำให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก</p>	

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 11/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(2) การประเมินคุณภาพอากาศร่วมกับผลการตรวจวัดภายในพื้นที่ของโครงการ</p> <p>1) มีการระบายฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) จากกิจกรรมการก่อสร้าง เท่ากับ <math>8.53 \times 10^{-3}</math> มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ส่วนฝุ่นละอองจากการระบายน้ำพิษจากบานพาหนะในช่วงก่อสร้างเท่ากับ 0.00047 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณฝุ่นละอองรวมจากกิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมดเท่ากับ 0.0009478 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.034 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.035 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>	<p>4) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนน ทางระบายน้ำหรือในที่สาธารณะใด ๆ</p>	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 12/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงก่อสร้าง)**

## โครงการพาร์ค กอนโด รีวิม สำราญ ของบริษัท เช.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2) มีการระบายน้ำฝนละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 0.00033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เมื่อรวมกับผลกระทบวัสดุคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ผลกระทบตรวจวัดเฉลี่ย 0.018 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0183 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>3) มีการระบายน้ำซึ่การบ่อนบนนอกไซด์ (CO) 0.0018 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบวัสดุคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.5 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.5018 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารภ งามอุษารธรรม)

សំណើនាមខ្លួន

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.กลوبอล จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 13/227 หน้า

พจนานุกรม 2559 องค์ชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ជំនាញការគោរព

บริษัท คอนเซ็ปแทนท์ ออฟ เทคโน โลจิ จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด คริม ถ้าป่าฯ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>4) มีการระบายน้ำซึ่นในโครงการไอกออกไซด์ (<math>\text{NO}_2</math>) 0.0026 ส่วนในด้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0083 ส่วนในด้านส่วน จึงเท่ากับ 0.0109 ส่วนในด้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในด้านส่วน</p> <p>5) มีการระบายน้ำซัลเฟอร์ไอกออกไซด์ (<math>\text{SO}_2</math>) 0.000035 ส่วนในด้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0017 ส่วนในด้านส่วน จึงเท่ากับ 0.0017 ส่วนในด้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.3 ส่วนในด้านส่วน</p> <p>6) มีการระบายน้ำไฮโดรคาร์บอน (<math>\text{HC}</math>) 0.001 ส่วนในด้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบวัดคุณภาพอากาศ</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 14/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษณาราณ)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED


ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนนิญญา หักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ศรีนนท์ บ้านป่าง ของบริษัท ช.พ. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง	<p>บริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 2.1 ส่วนในส้านส่วน จึงเท่ากับ 2.1010 ส่วนในส้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 10 ส่วนในส้านส่วน</p> <p>จะเห็นได้ว่ามูลค่าเสียงที่ระนาบของมาจากการดูนต์ช่วงก่อสร้างในพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เมื่อรวมกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปัจจุบัน พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศมีค่าไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น ผลกระทบจากมูลค่าเสียงที่ระนาบ ของจากพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>ช่วงงานก่อสร้างทุกประเภทจะมีเสียงดังรบกวน โดยแหล่งกำเนิดเสียงส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำงานของเครื่องจักรกล 葺ปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่าง ๆ กายในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น โดยผู้ได้รับผลกระทบ</p>	<p>(1) ก่อนที่จะจะดำเนินการก่อสร้าง รายงานรายการ กำชับให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการ โดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้</p>	<p>(1) ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน ด้วยเครื่องมือที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L<sub>eq-24 hr.</sub>) และระดับเสียงสูงสุด (L<sub>max</sub>) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) บริเวณ</p>

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 15/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ช.พ. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ช.พ. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักขี้ม)

ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด ดรีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(Receptor) ที่สำคัญจากกิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่ใกล้ที่สุด</p> <p>ระดับความดังของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นช่วงก่อสร้างเรียกว่าดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบุคลากรและการเข้าโครงการ ระดับเสียง (Leq) 79 เดซิเบล (โล)</li> <li>- การเตรียมพื้นที่ ระดับเสียง (Leq) 83 เดซิเบล (โล)</li> <li>- การก่อสร้างและงานตกแต่ง ระดับเสียง (Leq) 84 เดซิเบล (โล)</li> <li>- การทำฐานราก ระดับเสียง (Leq) 88 เดซิเบล (โล)</li> </ul> <p>โครงการได้ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเท่ากับ 51.0 เดซิเบล (โล)</p>	<p>หมายเหตุ โครงการที่ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</p> <p>(2) ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจมาจากก่อสร้างโดยการรักษาความสะอาดในทุกๆ วัน ไม่ใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังไว้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>(3) วางแผนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจักระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>(4) บุคลากร 1 เมตร สีก 1 เมตร ตลอดแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน</p>	<p>วิทยาลัยพยาบาล วิทยาเขตเชียงคาน (N1) และ 2) แนวรั้วค้านเสียงพื้นที่โครงการ ค้านทิศตะวันออกทุกวันตลอดที่มีการทำฐานราก และและทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>(3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดทำรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครลำปาง</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 16/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการนิยมกันและน้ำท่าชุมชนสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบและตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (มาตรฐานทั่วไป)

โครงการน้ำรัก ค่อนน์ด คริม ดำเนิน ของบริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แมตรการคุ้มครองดูดซุด ( $L_{max}$ ) เท่ากับ 82.6 เดซิเบล (dB) สามารถห่างตัวบ้านเสียงที่สูงกว่า 4 เมตรลดลงเป็นครึ่งหนึ่ง โครงการทั้ง 4 ทิศได้รับผลกระทบตามการตั้งปั๊มศักดิ์สูง (1) ทิศเหนือ อาคาร โครงสร้างอยู่ห่างจากตัวบ้านเสียงมาก 12 เมตร เป็นอนุญาต พิเศษคุณภาพที่ต่ำที่สุดที่จะบรรยายมา 4 ชั้น จำนวน 11 หลัง ได้รับเสียงจาก การก่อสร้างในช่วงการทิ่มน้ำราก ซึ่งเป็นการประเมิน เสียงดูดซุด เท่ากับ 89.94 เดซิเบล (dB) เมื่อผ่านรั้ว Aluminum, Sheet ความสูง 6 เมตร จะสามารถลดเสียงลงได้ 23 เดซิเบล (dB) แต่เมื่อจอกันเหล่งรับเสียงที่อยู่ โขบดีบนพื้นที่โครงการเป็นอย่างมากจนเกิดฟ้าหิน ไฟฟ้าประตับตัวบ้านเสียงดูดซุด (1) 34 เดซิเบล (dB) คั่นเน้นระดับ เสียงที่อยู่อาศัยห้องน้ำที่หิน 32.94 เดซิเบล (dB)	ต่อพื้นที่บ้านที่ตั้งตึก ให้ดูดซุดทุกห้องจากแนวเสียง ที่คันไม้บานยกไว้ 1 เมตรลดลงเป็นครึ่งหนึ่ง พร้อมทั้งติดตั้งกรอบกันเสียงที่ติดตั้งกล่าวให้มีคุณภาพสูง ก่อสร้างอาคารเรียบเร็ว (5) การทำฐานรากของอาคาร ต้องใช้ เสาเข็มเจาะเพื่อติดตั้งกระปุกเสริมตัวเรียงและ เร่งดันตัวเรือนต่องพนท์ให้ถูกต้อง (6) กำหนดระยะเวลาการทำงานของ งานน้ำที่ได้รับเสียงไว้เป็นไปตามงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทยดังนี้	(5) การทำฐานรากของอาคาร ต้องใช้ เสาเข็มเจาะเพื่อติดตั้งกระปุกเสริมตัวเรียงและ เร่งดันตัวเรือนต่องพนท์ให้ถูกต้อง (6) กำหนดระยะเวลาการทำงานของ งานน้ำที่ได้รับเสียงไว้เป็นไปตามงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทยดังนี้	รายงานที่ได้รับเสียงไว้เป็นไปตามงบประมาณ

นายรังษิ หอมชลพันธ์ อพ. เทคนิค จำกัด รับรองจำนวน 17/227... หน้า  
ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามสิ่งแวดล้อม

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่ 17/227  


นายปรีดา งามฤทธิ์ รับ  
ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามสิ่งแวดล้อม



นายปรีดา งามฤทธิ์ รับ  
ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.I. AND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คุณชั้นสมหมาย จำกัด  
ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค อนโด ครีม ล่าป่า ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลการประเมินระดับเสียงในช่วงก่อสร้าง ของโครงการร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงภายใน พื้นที่โครงการ พบว่า อาคารพาณิชยกรรมขนาด 4 ชั้น จำนวน 11 หลังทางทิศเหนือของโครงการ ได้รับระดับ เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 เดซิเบล (㏈) และระดับ เสียงสูงสุดเท่ากับ 82.6 เดซิเบล (㏈) ซึ่งมีค่าไม่เกิน มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (㏈) และค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล (㏈)</p> <p>(2) ทิศใต้ : เป็นที่กร้างว่างเปล่า</p> <p>(3) ทิศตะวันออก อาคาร โครงการอยู่ห่างอาคารข้างเคียงทางทิศ ตะวันออกที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 12 เมตร เป็น</p>	<p>ต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล(㏈)</p> <p>3) ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่อง ต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(㏈)</p> <p>(7) กำชับผู้รับเหมาดำเนินค่าให้ในวันที่มีการ ทำงาน ต้องจัดให้ถูกจ้าง/คุณงานมีเวลาพักระหว่าง การทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหลังจาก ที่ถูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงคิดต่อกัน โดยผู้รับเหมาและถูกจ้าง/คุณงานอาจคงลงกัน ล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 27</p> <p>(8) กำชับให้ผู้รับเหมาต้องจัดให้ถูกจ้าง/ คุณงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่ง</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารักษ์ จันทร์วรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 18/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค อนโด ครีม อั่มป่าง ของบริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทาวน์เฮาส์ขนาด 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง ได้รับเสียงจาก การก่อสร้างในช่วงการทำฐานราก ซึ่งเป็นการประเมิน เคลื่อนย้ายสุด เท่ากับ 89.94 เดซิเบล (㏈) เมื่อผ่านรั้ว Aluminium, Sheet ความสูง 6 เมตร จะสามารถลดเสียงลงได้ 23 เดซิเบล (㏈) แต่เมื่อห่างจากแหล่งรับเสียงที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นอาคารคอนกรีต ทำให้ได้รับระดับเสียงลดลงอีก 34 เดซิเบล (㏈) ดังนั้น ระดับเสียงที่บ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออกได้รับเท่ากับ 32.94 เดซิเบล(㏈)</p> <p>ผลกระทบประเมินระดับเสียงในช่วงก่อสร้าง ของโครงการร่วมกับผลกระทบตรวจวัดระดับเสียงภายใน พื้นที่โครงการ พบว่า ทาวน์เฮาส์ขนาด 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง ทางทิศตะวันออกของโครงการ ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 เดซิเบล (㏈) และระดับเสียง</p>	<p>ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อให้ลูกจ้าง/คนงานได้พักผ่อนหลังจากทำงานติดคอกันมาแล้วไม่เกิน 6 วัน โดยต้องกำหนดให้ลูกจ้าง/คนงาน หยุดทำงานทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>(9) กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงค้างเวลางานในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ส่วนในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด (วันสาร์) งดกิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงค้าง เช่น การตัด การเจาะ การเจีย  การไถ การทุบ เป็นต้น ทั้งนี้ในกรณีที่มีกิจกรรมที่ต้องเนื่องและเกินเวลาที่กำหนด เช่น กิจกรรมเทปูนซีเมนต์ กิจกรรมฉาบปูน ต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราครรช จันญาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สูงสุดเท่ากับ 82.6 เดซิเบล (㏈) ซึ่งนี้ค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (㏈) และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (㏈)</p> <p>(4) ทิศตะวันตก อาคาร โครงสร้างอยู่ห่างอาคารข้างเคียงทางทิศ ตะวันตกที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 20 เมตร เป็น บ้านพักอาศัยขนาด 1 ชั้น และขนาด 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง จะได้รับเสียงจากการก่อสร้างในช่วงการ ทำฐานราก ซึ่งเป็นการประเมินควรรับสูด เท่ากับ 85.50 เดซิเบล (㏈) เมื่อผ่านรั้ว Aluminum, Sheet ความสูง 6 เมตร จะสามารถลดเสียงลงได้ 23 เดซิเบล (㏈) แต่ เนื่องจากเหล็กหลังรั้วเสียงที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการเป็น</p>	<p>ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนิน กิจกรรมดังกล่าว แต่ต้องไม่กระทําการใด ๆ ใน ระหว่างเวลา 22.00 น.-06.00 น. และต้องหยุด ทำงานทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>(10) กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องหยุดการทำงาน และกิจกรรมการก่อสร้างทุกชนิดในวันอาทิตย์ ของแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของ พื้นที่ข้างเคียงของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดัง หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะ เวลานาน</p> <p>(9) ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษณารัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 20/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด อรุณ สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>อาคารคอนกรีต ทำให้ได้รับระดับเสียงลดลงอีก 34 เดซิเบล (㏈) ดังนั้น ระดับเสียงที่บ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตกได้รับเท่ากับ 23.5 เดซิเบล (㏈)</p> <p>ผลการประเมินระดับเสียงในช่วงก่อสร้าง ของโครงการร่วมกับผลกระทบตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ พบว่า บ้านพักอาศัยขนาด 1 ชั้น และขนาด 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ทางทิศตะวันตกของโครงการ ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 เดซิเบล (㏈) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 82.6 เดซิเบล (㏈) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไปค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (㏈) และค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล (㏈)</p>	<p>เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้หน้าโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้างไว้หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีศูนย์เรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม การก่อสร้าง ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับ</p>	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 21/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษณารัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักยิน)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีน สำมปอง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของท่านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ผลกระทบของบ่อบาดาลที่เป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อบย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้</p> <p>(11) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ซ่อมใช้ท่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมโดยทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย</p> <p>(12) กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงทุกวันที่มีการทำการฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ตลอดการทำฐานรากหลังจากนั้นทุก 1 เดือน</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย จำรุญวรรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนเซ็ปท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 22/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยมรา พักนิยม)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนเซ็ปท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ดีรีม สำราญ ของบริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 สันสะเทือน	<p>ประเมินความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ในช่วงก่อสร้างของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารที่อยู่บ้านเรือนใกล้เคียงกับโครงการทั้ง 4 ทิศ ระดับความสั่นสะเทือนของกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจเกิดอันตรายต่ออาคารข้างเคียง ดังนี้</p> <p>(1) ทิศเหนือ</p> <p>อาคารพาณิชยกรรมขนาด 4 ชั้น จำนวน 11 หลัง ระยะห่างจากโครงการประมาณ 12 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือนในชั้นตอนการเจาะเสาเข็ม เท่ากับ 0.056</p>	<p>(13) กรณีตรวจวัดพบค่าระดับเสียงดังในช่วงก่อสร้างฐานรากเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน</p> <p>(1) ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคาร กำชับให้ผู้รับเหมาขุดเจาะหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเหตุโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</p>	<p>(1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร จำนวน 2 สถานี ได้แก่</p> <p>1) บริเวณริมแม่น้ำทิศตะวันออกและ 2) บริเวณวิทยาลัยพยาบาล วิทยาเขตเชียงคาน ทุกวันคลื่นที่มีการทำฐานรากและทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 23/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักขี้ย)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโดย ดีวีม สำนักงานใหญ่ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>น้ำ/วินาที เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ความเกณฑ์ที่ได้เสนอโดย Whiffen และ Leonard (1971) เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อมนุษย์ คือ ระดับที่รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน ส่วนผลกระทบต่อ โครงสร้างอาคารนั้น พบว่าระดับที่สูงขึ้นของความ สั่นสะเทือนจะส่งผลต่อการทำลาย หรือสร้างความ เสียหายต่อโบราณสถาน แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับ ผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่า แรงสั่นสะเทือนในระดับ 0.056 น้ำ/วินาที ไม่เป็น อันตรายแม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ดังนั้น การก่อสร้าง โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารพาณิชยกรรมขนาด 4 ชั้น จำนวน 11 หลัง อย่างไรก็ตามการก่อสร้างอาคาร ต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัดเพื่อให้ผลกระทบเกิดขึ้นต่ออาคารและ</p>	<p>(2) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่ โครงการ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการฟ้องเรียนว่า โครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการ ก่อสร้างโครงการ</p> <p>(3) วางแผนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดย ออกแบบจักระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดัง ไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้</p> <p>(4) บุคคลวิ่ง 1 เมตร ลีก 1 เมตร ตลอด แนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน ต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยต้องบุคคลห่างจากแนวเขต ที่ดิน ไม่น้อยกว่า 1 เมตรตลอดแนวเขตที่ดิน พร้อมทั้งปรับถอน/ถอนคุ้ดังกล่าวให้มีคุณภาพหลัง ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ</p>	<p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามี เรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 24/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ค่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้น้อยที่สุด</p> <p>(2) กิจกรรม : ที่รกร้างว่างเปล่า</p> <p>(3) กิจกรรมอุดหนัก</p> <p>ทาวน์เฮาส์ขนาด 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง ระยะห่างจากโครงการประมาณ 12 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือนในขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม เท่ากับ 0.056 นิวตัน/วินาที เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน อาคาร สิ่งปลูกสร้างตามเกณฑ์ที่ได้เสนอโดย Whiffen และ Leonard (1971) เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อมนุษย์ คือ ระดับที่รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน ส่วนผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนั้น พนว่าระดับที่สูงขึ้นของความสั่นสะเทือนจะส่งผลต่อการทำลาย หรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานแต่เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่า แรงสั่นสะเทือนในระดับ 0.056 นิวตัน/วินาที ไม่เป็นอันตรายแม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่</p>	<p>(5) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือน โดยใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น สปริงแบบบางพื้นหลาบด สปริง บางพื้น ไม่มีเฟรม บางรองกันสะเทือนแบบบางพื้น เป็นต้น พร้อมทั้งต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>(6) กำหนดระยะเวลาการทำงานของกิจกรรมที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้</p> <p>1) ระยะเวลาในการทำงาน &lt;7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(㏈)</p> <p>2) ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 25/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศ้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ทั่วไป/สร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ดังนี้ การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อท่านเชื้อชาติ 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างอาคารต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลกระทบเกิดขึ้นต่ออาชารและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้น้อยที่สุด</p> <p>(4) ทิศตะวันตก บ้านพักอาศัยขนาด 1 ชั้น และขนาด 2 ชั้น จำนวน 2 หลังมีระยะห่างจากโครงการประมาณ 20 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็นเท่ากับ 0.026 นิวตันต่อวินาที เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ความเกยๆ ที่ได้เสนอโดย Whiffen และ Leonard (1971) พบว่า ค่าความสั่นสะเทือนของโครงการที่มีผลต่อมนุษย์ คือ ระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ ส่วนผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนั้นไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงการทุกประเภท เมื่อเปรียบเทียบ</p>	<p>ไม่เกิน 90 เดซิเบล(㏈) 3) ระยะเวลาในการทำงาน &gt;8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(㏈)</p> <p>(7) กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเฉพาะในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ต่อวันในช่วงวันหยุด นักขัตฤกษ์ และวันหยุด (วันสาร์) งดกิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือน ทั้งนี้ต้องหยุดทำงานทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>(8) กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องหยุดการทำงาน และกิจกรรมการก่อสร้างทุกชนิดในวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุขยวารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 26/227... หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนໂட ควีน ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่าแรงสั่นสะเทือนในระดับ 0.026 นิวตันที่ไม่เป็นอันตรายแม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ อ่อนไหวต่อการก่อสร้างอาคารต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลกระทบเกิดขึ้นต่ออาคารและสิ่งก่อสร้างให้น้อยที่สุด</p>	<p>เพื่อที่ข้างเคียงของผลกระทบจากการก่อสร้างต้องห้ามสั่นสะเทือนคิดต่อกันเป็นระบบ เวลานาน            (9) แบ่งช่วงการทำงาน เป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการก่อสร้างต่อไป หรือ ได้รับแรงสั่นสะเทือนคิดต่อกันเป็นระบบ เวลานาน            (10) ติดตั้งป้ายประกาศชี้แจงโครงการ ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ไว้หน้าโครงการตลอดระยะเวลาการ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 27/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศ้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด ตรีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ก่อสร้างไว้หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับ หน่วยรับเรื่องราวร่องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับ เรื่องราวร่องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีครุภัณฑ์ เรื่องราวร่องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดครุภัณฑ์เรื่องราวร่องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม การก่อสร้าง ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับ ความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหาย ที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลง ในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และ<sup>ก่อสร้าง</sup> ทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียก ตรวจสอบได้</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัช งามอุญาภารณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักขี้น)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด ดรีม ลำปาง ของบริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(11) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ เกิดขึ้น ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมให้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้	
2. ทรัพยากรชีวภาพ	(1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณถนน พหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พื้นที่โดยรอบโครงการเป็นย่านชุมชนเมือง อาคารพาณิชยกรรม และบ้านพักอาศัย ดังนี้ ไม่พบสิ่งมีชีวิต ประจำถิ่นสิ่งมีชีวิตสงวนและสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์	-	-

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
QPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 29/227... หน้า

มาตรฐานสำหรับกันและกันทางด้านความปลอดภัยและการติดตามตรวจสอบและก่อสร้างที่ถูกต้อง (ข่าวก่อสร้าง)

โครงการพาร์คกอนโดรีม ดำเนิน ของบริษัท ช.พ. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานเดียวกัน และคุณภาพดังๆ	ผู้ประกอบการที่ต้องตรวจสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
หากหากหักครัวก่อตัวของการอนุรักษ์เชื้อเชื้อไว้ (2) หักขยายครัววัวพาในน้ำ	ไม่ว่าจะพยากรณ์ไม่มีหรือเหลือที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องต่อไป บริเวณพื้นที่โครงการต้องบูรณะให้เป็นแหล่งน้ำ ผลประโยชน์ ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง พื้นที่โดยรอบโครงการเป็นย่านชนบทเมือง คาดการ พัฒษะกรรม และบ้านพักอาศัย นอกจากนี้ ผู้พิจารณา ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่าไม่เหลือพื้นที่ดินธารน้ำติดต่อ แม่น้ำรัง ใกล้ผ่านพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นเขตเมือง อย่างไร ก็ตาม ที่ดังของโครงการไม่ได้อยู่ติดกันแน่น้ำรัง และมี การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของ โครงการ รวมทั้งจะนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการดักจับมาใช้ ในพื้นที่ตีเป็นวัวของโครงการ โดยไม่มีการระบายน้ำลงสู่ แหล่งน้ำพิเศษในธรรมชาติ ทั้งนั้น ผลกระทบต่อพิพาก รือว่าผลลัพธ์จะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบติดตามตรวจสอบ

บริษัท ชอนเซลเลนเนอรี่ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ถึงปัจจุบัน

นายประเสริฐ งานฤทธาภรณ์  
ผู้รับผิดชอบอีเมล  
บริษัท ชอนเซลเลนเนอรี่ จำกัด เมกาซิตี้  
CIPANO PUBLIC COMPANY LIMITED

นางสาวชนิษฐา ทักษิณ  
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ชอนเซลเลนเนอรี่ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท กอนซัลติ้งแทนท์ คอมเพกโน จำกัด จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ศรีวิภาวดี สำนักงานใหญ่ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ค่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของน้ำมูล			
3.1 สิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐาน	<p>(1) การใช้ไฟฟ้า</p> <p>ช่วงก่อสร้าง โครงการได้ขอใช้บริการไฟฟ้าชั่วคราว จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ซึ่งปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของโครงการช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณน้อยและ มีช่วงจำกัดระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นคาดว่า ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(2) การใช้น้ำ</p> <p>การใช้น้ำส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภคของคนงานก่อสร้าง น้ำใช้ของคนงานก่อสร้าง</p>	<p>(1) รณรงค์และกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด</p> <p>(2) จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าคุณภาพ และ ควบคุมการดำเนินการของระบบไฟฟ้า เพื่อ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>(4) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p> <p>(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง</p>	<p>ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>ตรวจสอบรั่วน้ำของระบบท่อน้ำ และถัง เก็บน้ำ หากพบให้แก้ไขโดยด่วน</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษาวรรณ)




บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 31/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิยธรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ตั่มปำ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ประมาณ 200 คน คิดเป็นน้ำใช้ที่เกิดจากคนงานที่พัก นอกพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำใช้สำหรับงานก่อสร้างประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/ วัน รวมปริมาณการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 45 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำใช้เหล่านี้โครงการจะดำเนินการจัดซื้อมาสำรอง เก็บไว้ในถังเก็บน้ำก่อนนำมาใช้ประโยชน์ และเมื่อ พิจารณาแล้วน้ำใช้ของชุมชนใกล้เคียงพบว่าน้ำใช้เพื่อ การอุปโภคส่วนใหญ่ใช้น้ำจากระบบประปา น้ำใช้เพื่อ การบริโภคจะซื้อน้ำดื่มจากบริษัทเอกชน แต่คงให้เห็นว่า แหล่งน้ำใช้ของโครงการมิได้เป็นแหล่งน้ำของชุมชน ดังนั้น คาดว่าการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างจะมีผลกระทบ ต่อการใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ</p>	<p>(2) กำหนดให้มีการปั๊มน้ำสำรองนอก ช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด (ช่วงเช้าเวลา 7.00-9.00 น. และช่วงเย็นเวลา 17.00-19.00 น.) (3) กำหนดให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด (4) ดำเนินการต่อห้องประปาจากจุดที่ การประปาอนุญาตให้เชื่อมต่อ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 32/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด ศรีปัน ตำบล หนองน้ำ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) การระบายน้ำ	<p>เดิมทางโครงการจะให้รถกำจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล นครลำปางมาสูบไปกำจัดต่อไป น้ำเสียจากการก่อสร้างโดยทั่วไปจะเกิดจาก การ ถังเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้าง การผสานคอนกรีตและ การบ่มคอนกรีต ซึ่งในการก่อสร้างโครงการได้เลือกใช้ คอนกรีตแบบผสมเสร็จ ดังนั้น น้ำเสียจากการก่อสร้างจะ ก่อสร้างจะเกิดจากน้ำถังเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เท่านั้น ดังนั้นผลกระทบจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วง ก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง ในระดับต่ำ</p> <p>กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ พบว่ามีกิจกรรม การใช้น้ำเพื่อการถังอุปกรณ์ในการก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากบ้านพักคนงานจะอยู่ภายนอกโครงการ</p>	<p>(4) ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของ เทศบาลนครลำปางสูบตะกอนไปกำจัดทันที กรณีที่ส่วนเกราะจะต้อง</p> <p>(1) ก่อสร้างร่องน้ำเป็นแนวเดียวกันกับ ท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อรับน้ำท่าอากาศและ ระบายน้ำดังกล่าวลงสู่ท่อ เพื่อให้เกิดการ เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil &amp; Grease) 8) ทีโคเอิน (TKN) 9) แบคทีเรียก่อโรคโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 10) แบคทีเรียก่อโรคฟีโคโลจิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ความถี่ : ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  - ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสม อยู่ภายในบ่อหักน้ำและชุดดูดตะกอน เป็นประจำทุกเดือน</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุขารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 34/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการรับอนุญาตและประเมินความคุ้มครองทรัพย์สินของประเทศตามที่กฎหมายกำหนด (ข่าวก่อสร้าง)

### โครงการพาร์คเก้นด์ รีวิ่ม ดำเนินอยู่บริษัท ชี.พี.แอลน์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประกอบทางด้านเว้าซ้อน และดูดค้างๆ	ผิดกรรมตามที่ลิสต์ไว้ดังต่อไปนี้	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผิดกรรมตามลิสต์เว้าซ้อน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
การระบายน้ำท่อน้ำที่ต้องตัดขาดไม่ได้	หักตะกอนก่อนระบายน้ำโดยถูกท่อระบายน้ำ สามารถด้านหน้าโครงการ	(2) บุณฑุกออกตะกอนที่สะพานในบึง ตักตะกอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผล กระทบต่อระบบระบายน้ำของมูลริ废料 โดยราย พื้นที่โครงการ	ผิดกรรมตามที่ลิสต์
โครงการต่อไป	(3) ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการ ก่อสร้างหรือทิ้งเศษวัสดุกับบารุงทุกวันที่ คงไว้ยังระบายน้ำ	(1) ห้ามริบเศษวัสดุที่เหลือจากการ ก่อสร้างหรือทิ้งเศษวัสดุกับบารุงทุกวันที่ คงไว้ยังระบายน้ำ	ผิดกรรมตามที่ลิสต์
(5) การจัดการมูลฝอย	กรีโนมูลฝอยห้องน้ำที่เก็บปั๊มน้ำร่องบึงเป็น 2 ประเภท (1) มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง เช่น เศษห้องน้ำ เศษผ้า เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ทั้งหมด สามารถแยกเป็นวัสดุที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	(1) ห้ามริบเศษวัสดุที่เหลือจากการ ก่อสร้างหรือทิ้งเศษวัสดุที่ต้องจัดทิ้ง ในร่องบึงมูลฝอยทุกวันตลอดช่วงการก่อสร้าง (2) ควรจัดตั้งห้องน้ำสำหรับบารุงทุกวันที่ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการทุกวันตลอด	ผู้รับเหมา คุณชัชเลนพ์ อม พะโนโนย จำกัด รับรองจำนวน 35/227... หน้า พุฒภานุ 2559 ลงชื่อ.....  

พุฒภานุ 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ จามจุราภรณ์)  
ผู้รับเหมาเจ้าหน้าที่

บริษัท ชี.พี.แอลน์ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เศษห้องน้ำ อะพาร์ทเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาววนิชญา ทักษิณ)  
ผู้รับเหมาเจ้าหน้าที่แบบถาวรสอน  
บริษัท กอนซัลติ้งเน็ท อะพาร์ทเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมา คุณชัชเลนพ์ อม พะโนโนย จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



พุฒภานุ 2559 ลงชื่อ.....

(၁၉၅၇ခုနှစ်)၊ အရှင်သွေးတွေ့ဆုံးနောက်မြတ်များပေါ်မြတ်များနောက်မြတ်များ

ក្រុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ទីនេះ ត្រូវបានដោះស្រាយដោយចំណាំ

ପାତ୍ର ୧ (ମୁଦ୍ରଣ)

**มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ดรีฟ ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<p>รับเหมามีการควบคุมและจัดระบบด้านการจัดการมูลฝอย ที่ดีคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)            (1) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ผู้เข้าเมือง)            ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้าง โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.11 และเมื่อ เปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการ ในปี พ.ศ. 2556 มีค่า ไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก/ เบาบาง เกลื่อนด้วยคีมากจะเห็นได้ว่าในช่วงการ ก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนมีโครงการและ หลังจากมีโครงการไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลกระทบของ การจราจรคือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 จึงอยู่ใน ระดับต่ำ</p>	<p>(1) ควบคุมรถที่ใช้บนส่วนวัดสุดปลายน้ำให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจ ทำให้ถนนชำรุดและจำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>(2) กำหนดให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและกำหนดให้ขับด้วย ความระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน</p> <p>(3) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ เช่น ป้ายชี้แจงความเร็ว ป้ายเขตก่อสร้าง ป้ายทางเข้า-ออก กระชับมุน เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และ ถนนสาธารณะประจำโซนนี้ และเมื่อเข้าใกล้บริเวณ ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จัดให้มีป้ายชื่อ</p>	-

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย จันอุญวรรษ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 37/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตราการร่วมกันที่จะต้องดำเนินการต่อไปในระยะยาวคือการติดตามและประเมินผลการปฏิริหาริษฐ์ (หัวใจครรภ์)

ໂຄສະນາການພາກີ ກອມໄດ້ຖັນດຳບາງ ໂພນຕູ່ກົ່ວ້າ ແລະ ຕູ່ມາຫາເມນ

ตรางาท 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสังเคราะห์ด้อน แตะตุกค่าทาง	ผลกราฟที่ต้องแสดงด้อนที่สำคัญ (ผู้งงานของมือ)	มาตรการประเมินปริมาณการของร่องช่วงวันทำการ (2) การประเมินปริมาณการของร่องช่วงวันทำการ	มาตรการประเมินเพื่อแก้ไข ผลกราฟสังเคราะห์ด้อน	มาตรการป้องกันเพื่อแก้ไข การดำเนินการของร่องช่วงวันทำการ อย่างดีดอน	มาตรการประเมินเพื่อแก้ไข ผลกราฟสังเคราะห์ด้อน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกราฟสังเคราะห์ด้อน
องค์ประกอบของทางสังเคราะห์ด้อน แตะตุกค่าทาง	ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2555 ในช่วงก่อสร้าง โดยใน 1 วันนี้ค่า V/C Ratio ทำได้ถึง 0.14 และเมื่อ ประเมินพื้ยฐานช่วงไม่มีโครงการ ในปี พ.ศ. 2556 มีค่า ไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรชั่วคราวในระดับเดียวกัน/ นานาง แต่ต้องดูว่าต้นทุนก่อสร้างเป็นไอล้วในช่วงการ ก่อสร้างผลกระทบที่ติดขัดชั่วคราวห่างกว่าก่อนมีโครงการและ หลังจากมีโครงการไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลกระทบของช่วง การจราจรต้องน้ำหนาหดความแห้งเหล็ก 1 จึงอยู่ ในระดับต่ำ	(3) การประเมินปริมาณการของร่องช่วงวันหยุด (ผู้งงานของมือ)	(4) รักษาและปรับปรุงด้านทางานานา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลาสำหรับ คุณภาพและการขนส่ง	(5) จัดให้มีส่วนหน้าที่ศักดิ์ความดูดและ แลบชื่นนาคมความสะอาดควบคู่ไปกางช้ำ-ออก โครงการ เพื่อยืดยืดกันการติดต่อสัมมูละร่วมนค์	(6) หลีกเลี่ยงการขยายสีที่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโครงการ	(7) ความคุณน้ำหนักบรรทุกไม่ไป เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

WITNESSED 2559 NOV 19.

3

ມະນາຄາລາຍະນະ 2559 ດາວໂຫ

บริษัท คonsultants จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับปรับปรุงงานวิน 38/227... หน้า

三

รัฐกรองทำโนว  
จำกัด  
และ  
 LTD.

(RUSSELL)

ເລກສູງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍ

မျှေးနှင့် ခုနှင့် မြတ်စွာ အသုတေသန ပေါ်လိမ့်နေရန် ချို့ယူ မြတ်စွာ မြတ်စွာ မြတ်စွာ မြတ်စွာ

CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

(ମୁଦ୍ରଣ ନାମ) ଶ୍ରୀମତୀ ପିଲାତ୍କାଳି

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค กอนໂໂ ศรีม สำนักงานบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรขังคงอยู่ในระดับค่อนข้าง เคลื่อนตัวได้ค่อนข้าง จะเห็นได้ว่าในช่วงการก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนมีโครงการและหลังจากมีโครงการ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลกระทบของ การจราจรต้องดูน้ำหนักของผู้เดินทางเลข 1 จึงอยู่ในระดับค่า</p> <p>(4) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด (ผู้ขอออกเมือง)</p> <p>ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้าง โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.09 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรขังคงอยู่ในระดับค่อนข้าง เคลื่อนตัวได้ค่อนข้าง จะเห็นได้ว่าในช่วงการก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนมีโครงการและ</p>	<p>(9) ตรวจสอบสภาพถนนทุกอย่าง สม่ำเสมอ โดยเฉพาะตรวจสอบกระบวนการระบายน้ำ ให้สามารถใช้งานเพื่อป้องกันการหาก รั่วไหล ระหว่างการขนส่ง</p> <p>(10) ควบคุม กำกับ และควบขันผู้รับผิดชอบ ในการจัดหาและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ของโครงการจะต้องเลือกใช้เส้นทางที่มีความปลอดภัยและมีความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง โดยการสำรวจจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สภาพการจราจร ถนนกับถนน ขึ้นสะพานสูง ลดอุบัติเหตุ ผ่านชุมชน โรงเรียน เป็นต้น ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย รวมทั้งเสนอเส้นทางที่เหมาะสม ให้โครงการพิจารณา ก่อนการดำเนินการขนส่ง ทั้งนี้หากพบว่าเส้นทางที่เสนอไม่เหมาะสม โครงการจะต้องเสนอ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุยารรย)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 39/227... หน้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>หลังจากมีโครงการไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ผลกระทบของ การจราจรต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 จังหวัดในระดับต่ำ</p> <p>ถนนทางหลวงชนบทสำราญ 1019</p> <p>(1) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ผู้เช่าเมือง) ผู้คนน้ำเสียแยกอยู่ระหว่าง ก้า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้าง โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.08 และเมื่อ เปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่า ไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรขังอยู่ในระดับต่ำมาก/ เป็นทาง เคลื่อนตัวได้ค่อนข้าง ชะลอ ได้ว่าในช่วงการ ก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนมีโครงการและ หลังจากมีโครงการไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ผลกระทบของ การจราจรต่อถนนทางหลวงชนบทสำราญ 1019 จังหวัด ในระดับต่ำ</p>	<p>ดำเนินทางที่มีความปลอดภัย เพื่อกำหนดให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยเคร่งครัด</p> <p>(11) จัดให้มีหมายเลขคิดต่อภายใน อย่างน้อย 1 หมายเลข สำหรับแจ้งและรายงาน กรณีเกิดอุบัติเหตุกับการจราจร/การขนส่ง รถขนส่งวัสดุ รวมเป็นต้น เพื่อมีองค์การ สะสมของยกภายในพื้นที่โครงการ และ บริเวณถนนสาธารณะ พร้อมจัดทำรายงาน การเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>(12) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณใน ถนนสาธารณะประจำโซน์โดยเด็ดขาด เพื่อมิให้ ส่งให้ผลกระทบด้านจราจรและผู้ที่ก่ออาชญากรรม ข้างเคียงโครงการ กรณีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเบียบโครงการ ต้องดำเนินการตักเตือนและประสานกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพื่อ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 40/227.. หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค กอนໂຄ ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(2) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ผู้เข้าออกเมือง) มุ่งหน้าออกจากแยกไปแม่น้ำเจ้าพระยา ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้าง โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.13 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรยังคงอยู่ในระดับคีมาก/เบาบาง เคลื่อนตัวได้คีมากจะเห็นได้ว่าในช่วงการก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนมีโครงการและหลังจากมีโครงการไม่แตกต่างกันดังนั้น ผลกระทบของการจราจรต่อถนนทางหลวงชนบทสำราญ 1019 จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(3) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด (ผู้เข้ามาเมือง) มุ่งหน้าสู่แยกดอยพระบาท ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้าง โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.06 และเมื่อ</p>	<p>การขันให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>(13) ตรวจสอบคุณภาพความประพฤติของพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบใบอนุญาตต่าง ๆ ของรถยนต์และผู้ขับขี่ที่กรรมการขนส่งออกให้เป็นไปตามใบอนุญาตแต่ละประเภท</p> <p>(14) กำกับดูแลกิจกรรมการขนส่ง การขนย้ายวัสดุค่าง ๆ อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมิให้สั่งผลกระทบต่อการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>(15) กำหนดให้มีกฎระเบียบและบังคับ�行 พนักงานขับรถที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้สั่งผลกระทบด้านจราจร</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์การค้าสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 41/227 หน้า

**มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ป้องกันและแก้ไข)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ดีรีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เบริญเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรยังคงอยู่ในระดับเดิมมาก/ เป็นปกติ เคลื่อนตัวได้ดีมาก จะเห็นได้ว่าในช่วงการก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนมีโครงการและหลังจากมีโครงการไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลกระทบของการจราจรต่อถนนทางหลวงชนบทลำปาง 1019 จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(4) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด (ผู้เข้าออกเมือง) มุ่งหน้าออกจากแยกไปแม่น้ำคำ V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้างโดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.06 และเมื่อเบริญเทียบกับช่วงไม่มีโครงการ ในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรยังคงอยู่ในระดับเดิมมาก/ เป็นปกติ เคลื่อนตัวได้ดีมากจะเห็นได้ว่าในช่วงการก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนมีโครงการและ</p>	<p>(16) ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>(17) ห้ามมิให้ผู้ใดปีกอกร่องรอยเดือดเดือดจากการก่อสร้างหรือที่ติดตั้งมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนนหรือถ้าออกมานอกถนน</p> <p>(18) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>(19) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ ก่อสร้างในช่วงช่วงโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (7.00-9.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)</p> <p>(20) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ของทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่ominimize ให้รับภาระพักผ่อนของผู้พักอาศัย ข้างเคียงโครงการ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษavarun)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 42/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์คคอนโด ดรีม สำนักงานบริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>หลังจากมีโครงการไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ผลกระทบของการจราจรต่อถนนทางหลวงชนบทลำปาง 1019 จังหวัดเชียงใหม่ในระดับค่า</p> <p>ถนนเขางานคันคร</p> <p>(1) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ผู้คนเข้าวัดทำมະໂອ)</p> <p>ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้างโดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.35 และเมื่อเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างมาก/ เป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบต่อการจราจรช่วงวันทำการ ทำให้เกิดความไม่สงบในช่วงการก่อสร้าง</p> <p>หลังจากมีโครงการไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ผลกระทบของการจราจรต่อถนนเขางานคันคร จังหวัดเชียงใหม่ในระดับค่า</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 43/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักขิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มูลค่าการเงินกับภาระทางภาษีและผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ (ข่าวก่อตัว)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและวางแผนการเงินเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน (ข่าวก่อตัว)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางเดินกระแสเงินสด และคุณภาพต่อไป	ผลการทดสอบด้วยวัดต่อมหันต์ก้าบ (ผู้ทางออกไม่แยกอย่างเป็นทาง)	ผลการประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (2) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ	มาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้าง โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.27 และเมื่อ เบริ่งเพิ่งก้าบช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่า น้ำมันตกต่ำลงมาก ผลกระทบซึ่งคงอยู่ในระดับต่ำมาก/ นานาจังหวัดต่ำมาก ผลกระทบจะเพิ่มขึ้นในช่วงการ ก่อสร้างลดผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างโดยการ หลังจากมีโครงการไม่แตกต่างกัน ตั้งแต่นั้น ผลกระทบจะยุบลง การจราจรค่อนขานลดลงนิดหน่อย จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(3) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด (ผู้ทางเข้าวัดทำบันธิ)</p> <p>ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้าง โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.20 และเมื่อ เบริ่งเพิ่งก้าบช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่า</p>	<p>มาตราการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

บริษัท ศรีนันท์ เอฟ. เทคโนโลยี จำกัด  
รับรองจำนวน 44/227 หน้า

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



นายกราชวิชัย งามฤทธิ์  
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ศรีนันท์ เอฟ. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ศรี. พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ศรีนันท์ เอฟ. เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>ไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรยังคงอยู่ในระดับค่อนข้าง เบาบาง เกิดขึ้นตัวได้ค่อนข้าง จนเห็นได้ว่าในช่วงการ ก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนมีโครงการและ หลังจากมีโครงการ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลกระทบของ การจราจรต่อถนนเลขคณิต จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(4) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด (ผู้ทางออกไปแยกดอยพระบาท)</p> <p>ถ้า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2558 ในช่วงก่อสร้าง โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.20 และเมื่อ เปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการ ในปี พ.ศ. 2556 มีค่า ไม่แตกต่างกันมากนัก การจราจรยังคงอยู่ในระดับค่อนข้าง/ เบาบาง เกิดขึ้นตัวได้ค่อนข้าง จนเห็นได้ว่าในช่วงการ ก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนมีโครงการและ หลังจากมีโครงการ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลกระทบของ การจราจรต่อถนนเลขคณิต จึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 45/227... หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ล่าปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้ที่ดิน	<p>จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามโครงการจัดรูปที่ดิน ของเทศบาลนครลำปาง พบว่า ที่ดังโครงการ ตั้งอยู่ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง (ถนนเฉลียงคันคร) ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเดิกโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการส่วนจังหวัด จึงได้ประกาศการลืนสุดโครงการจัดรูปที่ดินลงในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>ดังนั้น จากการประกาศสิ้นสุดโครงการดังกล่าว ส่งผลให้สิทธิและหน้าที่ของที่ดินภายใต้กฎหมายโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ลำปางมีผลสิ้นสุดลง จึงทำให้โครงการสามารถพัฒนาและคงที่เป็นสิทธิรวมถึงนิติกรรมในที่ดินของโครงการ ได้ตามพระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรงานด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อมิให้เกิดความชัดແย়ง กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชัดແย়งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุษาวาระย)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 46/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิธิรัตน์ ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีเมือง ดำเนิน ของบริษัท ช.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทั้งสิ่งแวดล้อม และภูมิคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>4. ภูมิคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ</b>	ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง โครงการจะมีการว่าจ้างแรงงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ประมาณ 200 คน โครงการกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทำให้ภูมิภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เดิม คือ มีการว่าจ้างแรงงานและมีแหล่งงานเกิดขึ้นในพื้นที่ และยังเป็นการช่วยให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะกลุ่มร้านขายสินค้าประเภทเครื่องอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราที่เกิดกับกลุ่มธุรกิจการค้าประเภทวัสดุการก่อสร้างทำให้ส่งผลよいไปถึงสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศไทย ผลการดำเนินโครงการ  นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง ตู้รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานให้มีการแก้ไข หากมีข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากการก่อสร้างโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วนและแจ้งผลการแก้ไขปัญหาด้วยๆ ที่ได้รับการร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนทราบโดยเร่งด่วน</li> <li>(2) ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณบ้านยามเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้วยๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ และเปิดกล้องเป็นประจำทุกวัน</li> <li>(3) จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนบ้านพักอาศัยในรัศมี 300 เมตรจาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจติดตามการจัดทำประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการกับบริษัทประกันภัย</li> <li>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเยี่ยมเชื่อมบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการให้เรียบร้อย</li> </ul>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุขยวารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ช.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ช.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาววนิชรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 47/227... หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ค่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ในปัจจุบันของประเทศไทยที่นี่ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่สำคัญ	<p>โครงการ ปีละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้างเพื่อ นำปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการมาทำการแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(4) ทำประวัติคนงานก่อสร้างทุกคนก่อน รับเข้าทำงาน</li> <li>(5) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของ บริเวณที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก ของคนงานก่อสร้างให้ชัดเจน</li> <li>(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาระบบความปลอดภัย และหัวหน้าคนงานควบคุมและดูแลคนงาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคล ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด</li> <li>(7) มีการคัดเลือกคนงานและพิจารณา คนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก</li> </ul>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษavarun)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)




บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา หักมีษ)

ผู้อำนวยการศูนย์การค้าสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 48/227 หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนໂໂ ครีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(8) กำหนดคุณภาพเบื้องต้นของงานอย่างชัดเจน และความคุ้ม คุ้น และ คุ้นงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>(9) จัดให้มีข้อมูลของที่พักคนงานชั่วคราวกับเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน</p> <p>(10) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>(11) ทำสัญญาฉบับผู้รับเหมาหลักโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาหลักต้องทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินให้แก่พื้นที่ซึ่งดำเนินการมีความเสี่ยงและพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง กรรมธรรมนูปประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด</p>	

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 49/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุมาวรรณ)



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ดีวีน ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ค่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข	<p>การดำเนินงานของโครงการอาจก่อให้เกิดสิ่งกุกคามสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เป็นการเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพที่เป็นภาระของหน่วยงานบริการสาธารณสุขดังต่อไปนี้ คือ การรักษาพยาบาลทางเดินหายใจและการรักษาพยาบาลทางระบบทางเดินอาหาร ทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินการเพื่อศึกษาแนวโน้มสถานการณ์ของโรคและการเจ็บป่วยดังกล่าวในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งศึกษาศักยภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>(12) ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ ภัยคุกคามใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และภัยคุกคามชีวิต โดยให้หักดิบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>สุขาภิบาลที่พักอาศัย</b></p> <p>(1) เพิ่มจำนวนห้องน้ำในด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ</p> <p>(2) จัดห้องปฐมพยาบาลโดยให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน</p> <p>(3) จัดสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ทั่วไป อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน</p>	<p>(1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(2) จัดให้มีการตรวจสอบประจำเดือนทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....


(นายปรารักษ์ งานอุษราวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 50/227 หน้า

ມາດຕະການວ່ອງກັນແພັນໄກ້ ແພັນຄະຮະກັນທີ່ເຫັນວ່າລື້ອມມາດຕະການທີ່ຕິດຕາມໂທຮວດສອນເຫດຜະວາງສູນ (ຫ່ວງກ່ອສົງ)

ໂຄງການພາວັກ ກອນໂດ ດຽວມຳປາງ ຂອງບົນຍັກ ຊົ.ພີ.ແຄນ່ວ ຈຳກັດ (ມາຫາຮນ)

ທາງວັດທະນາ 1 (ຕ້ອ)

ອັນກົງໄປຮອບນາຫາສຶກແວດ້ອນ	ພົດກວະກົນທີ່ຕໍ່ຈະແວດ້ອນທີ່ສໍາຄັ້ນ	ມາດກາງກົງໄປຮອບນາຫາສຶກແວດ້ອນ	ມາດກາງກົງໄປຮອບນາຫາສຶກແວດ້ອນ
ແຂບຖະນຸກໍາຕ່າງໆ	<p>ຫຸ້ນຍາງານດ້ານຕາຫາຮຸ່ມຊຸ່ມໜີ້ນ້າທີ່ແຫຼ່ງຂາພ ປະຫາວັນໃນພື້ນທີ່ສົກ້າ ປະກອນດ້ວຍ ໂຮງພານາດ ຄໍາປາງ ແລະ ໂຮງພານາດສ່າງຕົນສົງກາພປະຈຳຕໍ່ດໍາບລ/ ສຄນີ້ນອນນັ້ນຍ່າຍອ່ານາກອນນີ້ອ່ານຳປາງ ຜົ່ງຫ້ອງ ຈົດຮະນົນການບົນຍັກຫາຕໍ່ການສັດຮາຮຸ່ມຊຸ່ມພື້ອຮອງຮັນ ແລລະໃຫ້ບົນຍັກປະຫາວັນທີ່ອ່າງໃຫ້ບົນຍັກຮະຫານນີ້ອ່ານຈາກ ສິ່ງຖຸການເຫຼຸ່ມກາໃນການພວມໃຫ້ມີຄວາມສອດຕະລິຍະແດນ ຕຽບກັນດໍາລົງພະເພດກວະຫາຍອດຕັ້ງຖຸກາພວມຮັນຫຼື ກາຮົາເໄຮຮັງໄວ້ ໂຮກສໍາຫວັນບັນດຸມເສີ່ງພິສຸນທີ່ເບີຍສົ່ງອັກນ ໂຄຮງກາຣ ເຊັ່ນ ກຸ່ມົມດັກກ່ອນວ່ຍເຮັບນ ກຸ່ມົມຄຸນຫວານຕະບ ສູ່ຫຼັງອາຍ ແລະກຸ່ມົມບຸນຄົດທີ່ມີປົ້ງຫາຕ່າງໆກາພຮັບ ໂຄປະບົດຕ້າວ ໜ່ວ່າງຄ່ອດຕ້າງ ໂຄງກາຮຍາຮັງນີ້ກິຈກະຮົມທີ່ກ່ອໄຫຼດ ພລກຮະຫາຕໍ່ມາຫາສຶກພົດກາສັບໃກ້ສົດແນກນັ້ນທີ່</p>	<p>(4) ທີ່ດ້ວຍຮັມແລະໃຫ້ຄຳແນນນັ້ນຄັນຈານ ໃນກາຮູ່ແລະຮັກຢ່າຕຸກພານນັ້ນຫຼູ່ອ່ານອັນອັງ ເຫັ່ນ ກາວຫານອາຫາກທີ່ຖືກຖຸ່ກໍ່ນັ້ນຂະອະ ກາຮົດມືນ້າ ທີ່ຕະອາດ ກາຮົາຮະດ້າວ່າກາຍເປົ່ນປະຈຳ ເປັນຕົ້ນ</p> <p>(5) ຄວາມຄຸນຈານໃຫ້ປົກຕິດານຮະບົບຍາ ທີ່ການຟັນ ຫຼືວ່າຍ່າຍຄ່ວົງຮັດ</p> <p>(6) ກໍາຫັນຄືໃຫ້ຕ່ວາດຖາພາກນັ້ນກ່ອນ ຮົ່ວມທີ່ສ້າງໃນ 30 ວັນ ແລະຢືນຕະ 1 ຄົ່ງ ຫຼັກອັນຫຼັກສ່ອຕ້າງ ຫຼື້ນໍ້ມີໂຄງກາຮົມ ດໍານີນກາຮ່າຍສ້າງ ອາດວ່ານີ້ຄວນຫ້ອງກາຮ ແຮງນາທ໌ທີ່ສັນ 200 ກນ ໂດຍເຮັງຈານທັງກ່າວ ທີ່ງໝາຍຕະຫຼາງແນງຈານຄຸນໄຫຍ ຫຼື້ນີ້ໄດ້ໃຫ້ ແຮງງານຕໍ່ມາຫາສຶກ</p>	<p>ມາດຕະການທີ່ຕິດຕາມທຽບຕອບ ແລກຮະບາບຕື່ອງເຈັດສິ່ງ</p>

ພັດຍາການ 2559 ລົງທຶນ

(ນາຍປາຮັນຈັນຍົງຮາງຮຽນ)  
ຜູ້ຮ່ວມມືອຳນວຍາງານ

ບັນຍັດ ຜົນສົດແຫນ່ງ ພຣະ ເທດໂນໂລຢີ ຈຳກັດ  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ພັດຍາການ 2559 ລົງທຶນ



(ນາງຕາງພົນຍົງຮາງຮຽນ)  
ຜູ້ຮ່ວມມືອຳນວຍາງານ

ບັນຍັດ ຄອນຫຼັກແພັນທີ່ ອອພ ເທດໂນໂລຢີ ຈຳກັດ  
ບັນຍັດ ຄອນຫຼັກແພັນທີ່ ອອພ ເທດໂນໂລຢີ ຈຳກັດ

มูลนิธิการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปาชลีด้อมแม่แต่วงการศิริธรรมครัวเรืองเมืองพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ช่วง่อตัวง)

โครงการพาร์ทเนอร์กอนซัลต์ ครีม สำปะฯ ของบริษัท ซี.พี. แอดมิร์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1(๗๐)

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบติ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบติ่งแวดล้อม
ก่อสร้างของโครงการ อาทิเช่น โครงการทางดินทางขึ้น-ลง โครงการทางเดินอนาคต บุกเบิก เปื้อนดิน สามารถ พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ดังนี้	(7) กำหนดให้นำริษยาที่รุกรามและ เจ้าของโครงการรื้อถอนและจราจรรือโรมบริเวณ บ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้างทันที	(7) กำหนดให้นำริษยาที่รุกรามและ เจ้าของโครงการรื้อถอนและจราจรรือโรมบริเวณ บ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้างทันที	

บริษัท คณบัณฑ์ ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 52/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวรัช งามชัยวรรณ)  
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซอฟ แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CLOUD PUBLIC COMPANY LIMITED

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศิริธรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
บริษัท พาร์ทเนอร์กอนซัลต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พาร์ทเนอร์กอนซัลต์ จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานการป้องกันและลดภัยทางมนต์ทางชั้นต่ำตามที่ควรดูแลของระบบระดับสูงตามที่กำหนด (ข่าวที่ออกเรื่อง)

โครงการพัฒนาและศึกษาดูหัดความต้านทานต่อภัยทางมนต์ทางชั้นต่ำ ของบริษัท ซี.พี.แอล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศร่องรอยที่ การไฟฟ้าไม่เรียบเพลิงของยานพาหนะและ เครื่องยนต์ของผู้พักอาศัยรวมถึงภาระที่เกิดขึ้นมา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางภูมิภาคอาณาเขต (1) ดำเนินการร่องรอยทุกครั้งภายนอกสังชาต การจดทะเบียนดำเนินโครงการ (2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการที่อ่านว่าความต้องการ ในการจราจรภายในโครงการแต่ดำเนินการ โครงการทดสอบ 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบการระบุ ติดตั้งจราจรอย่างถูกต้องในโครงการ (3) หมุนเวียนทางสายทางและดำเนินการ ภายในโครงการ ผู้ที่ดำเนินการ เพื่อติดตั้งการ ติดตั้งจราจรอย่างถูกต้องในโครงการ (4) ดำเนินการร่องรอยทุกครั้งที่ดำเนินการ ผู้ที่รับภาระของผู้คน (5) นำร่องรักษาร่องรอยให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นายปราร์บ งามฤทธิ์)  
ผู้ร่วมอนุญาต

บริษัท ซี.พี.แอล จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED  
บริษัท คอมเซ็นเตอร์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ภักดิษฐ์)  
ผู้ร่วมอนุญาต

บริษัท ซี.พี.แอล จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED  
บริษัท คอมเซ็นเตอร์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ศรีสุนทร์เพาเวอร์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด  
รับรองจำนวน 53/227... หน้า



**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนໂຕ ดรีม ดำเนินงาน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ค่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สมดุล แต่ถ้ามีปริมาณมากกว่า 100 ลบ.ช.m./ ลบ.ม. ของอากาศจะมีความเป็นพิษสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซ NO<sub>2</sub> มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนทำให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้</li> <li>- ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาไฟโตเคมิคัล กลายเป็นหมอกผสมควันทำให้เกิดการระคายเคืองตา และทางเดินหายใจส่วนบน</li> </ul> <p>(ที่มา: พัฒนา นุลพุกย์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539)</p> <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ</b> การสัมผัสรสชาตยู่ตลอดเวลา หรือเป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษราวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 54/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศ้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(2) เสียง</p> <p>กิจกรรมในช่วงก่อสร้างของ โครงการที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน ได้แก่ งานเจาะเสาเข็ม งานฐานราก งานตอกแต่งภายใน และงานตอกแต่งภายนอกอาคาร เป็นต้น</p> <p>ผลกระทบด้านสุขภาพทางกาย</p> <p>องค์กรอนามัยโลกให้ความหมายของเสียง ที่เป็นอันตราย หมายถึง เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล(㏈) ที่ทุกความดี ถ้าสัมผัสนานเกินไปจะก่อให้เกิดอันตราย ต่อห้สุขภาพทางกายและทางใจ ผลกระทบด้านสุขภาพทางกาย เช่น ทำให้หัวใจเดินแรง อัตราการหายใจเปลี่ยนแปลง ทำให้ความดันโลหิตสูง ทำให้กล้ามเนื้อกระตุก เกิดอาการเหนื่อยหอบและแพ้ นอนไม่หลับ ทำให้ประสาทหูเสื่อม อาจทำให้หูพิการ หูดึง หูหนวก</p>	<p>ผลกระทบด้านสุขภาพจากเสียงรบกวน</p> <p>(1) กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ส่วนในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด (วันเสาร์) งดกิจกรรมก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัด การเจาะ การเจีย การไส การทุบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกิจกรรมที่ต้องเนื่องและเกินเวลาที่กำหนด เช่น กิจกรรมเหมปลูกชิเม้นต์ กิจกรรมฉบับปูน ต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินกิจกรรมดังกล่าว แต่ต้องไม่กระทำการใด ๆ ในระหว่างเวลา 22.00 น.-06.00 น. และต้องหยุดทำงานทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 55/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด คริม สำมปอง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สามารถแบ่งเป็น</p> <p>1) อันตรายอย่างเฉียบพลัน หมายถึง กิจกรรมที่ได้รับเสียงมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน เสียงประทัด เสียงฟ้าผ่า เป็นต้น ซึ่งมีระดับเสียงเกิน 120 เดซิเบล(๙)</p> <p>2) การสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่เกิดขึ้นแบบต่อข้อเป็นอย่างไปในครุ่นผู้ที่ทำงานในที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน จากรายงานการวิจัยของ US. EPA พบว่า ผู้ที่ได้รับเสียงเกินกว่า 70 เดซิเบล เป็นเวลา 40 ปี จะทำให้ความสามารถในการได้ยินเสียงลดลง 5 เดซิเบล (๙) (stanth คหวัฒน์, 2534) จำแนกการสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมาจากการเสียงดัง ได้ 2 แบบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว เช่น หลื้อ เป็นการสูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับ</li> </ul>	<p>(2) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(3) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(๙) ให้ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน</p> <p>(4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อหูได้แก่ Ear Plug หรือ Ear Muff ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ 15 และ 25 เดซิเบล (๙)</p> <p>(5) ผลักเปลี่ยนพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังไปปฏิบัติงานบริเวณที่มีระดับเสียงต่ำ</p> <p>(6) กำหนดคงทลง ไทย กรีที่กันงานฝ่ายในไม่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่กำหนดไว้</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรัศรัย งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)




บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 56/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิยรดา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการร่องก้นและแก้ไขที่ดินและภูมิศาสตร์ที่ดินตามครรลองและส่วนราชการติดตามตรวจสอบและประเมินราษฎร์อย่างถูกต้อง (หัวข้อที่ ๑)

โครงการทาวน์โฮมพัฒนาดิน ชุมชนบ้านใหม่ ของบริษัท ซี.พี.แอลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ ๑ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดิมที่มีระดับความดันพื้นที่สูงทำให้เกิดการดูดเสียง ได้ชัด และต้องเสียตัวเป็นรำขะเวลาナンพอ การถกบันได สภาพเดิมจะเกิดจี้นภัยใน 2-4 ชั่วโมงแรกภายในหลังการ หยุดพักจากการ "เดินเสียง"  - การดูดเสียงทำให้บ้านบูดวาร เนื่องจาก ดูดเสียงที่เกิดจี้นภัยการ "เดินเสียง" ทำให้บ้านบูดวาร ต่อน้ำ จนในที่สุดทำให้เกิดการดูดเสียงทำให้บ้านบูด วาร	ผลกระทบตามดังพื้นที่ทำให้เกิดการดูดเสียง ได้ชัด และต้องเสียตัวเป็นรำขะเวลาナンพอ การถกบันได สภาพเดิมจะเกิดจี้นภัยใน 2-4 ชั่วโมงแรกภายในหลังการ หยุดพักจากการ "เดินเสียง"  - การดูดเสียงทำให้บ้านบูดวาร เนื่องจาก ดูดเสียงที่เกิดจี้นภัยการ "เดินเสียง" ทำให้บ้านบูดวาร ต่อน้ำ จนในที่สุดทำให้เกิดการดูดเสียงทำให้บ้านบูด วาร	(7) บุณเดช นำร่องรักษากฎหมาย "เครื่องจักร ที่ใช้งานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ แต่ เดือด้าร์เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังนั้นขอ เพื่อดูแลรักษาเสียงรบกวน  (8) หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิด เสียงต่ำมาก ๆ ติดต่อทำบ้านบนระบบทางาน โดยร่วงดำเนินงานให้เหลือแต่ร่องใจเท่านั้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บริษัท ศรีษะเซินไฮส์ ออฟ ไทยโนโลจี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน ๕๗/๒๒๗... หน้า

พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวัน  
(นายราศรี งามดุษฎีรัตน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท ซี.พี.แอลนด์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวัน  
(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและแก้ไข

บริษัท ศรีษะเซินไฮส์ ออฟ ไทยโนโลจี จำกัด  
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและแก้ไข

บริษัท ศรีษะเซินไฮส์ ออฟ ไทยโนโลจี จำกัด  
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและแก้ไข

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด ดีวีล่าปาร์ค ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(3) นำทิ้งจากกิจกรรมของโครงการ การระบายน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ผ่านการบำบัดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย และชีวิตความเป็นอยู่ เนื่องจากแหล่งน้ำมีการปนเปื้อน ของสารเคมีอย่าง ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อการใช้น้ำ นำเสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยมี ลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน จะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มาจากการขับถ่ายของ มนุษย์และสัตว์เลือดคู่น้ำ หากมีปริมาณมากอาจเป็นสาเหตุ ของการเก็บป่าด้วยโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นตัวชี้ เช่น อุจาระร่วง หรือหัวหตุกระโจน ในน้ำเสียชุมชนยังมีการ ปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการบำบัดไม่สามารถ บำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการรับ น้ำทิ้งเกิดการเน่าเสีย มีแบคทีเรียปนเปื้อน ซึ่งอาจส่งผล</p>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย</p> <p>(1) ฉุบและระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปใน พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้มี ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากห้องน้ำ- ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง</p> <p>(2) บำบัดรักษาระบบท่อน้ำทิ้งในพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงานไม่มีการรั่วซึ่ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>(3) ศูนย์กำจัดในบ่อเกราะของระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทุก 1 เดือน</p>	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 58/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P. LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

นางสาวนิษฐา ทักษิณ

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>กระบวนการต่อสู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พากะนำโรค เช่น บุ้ง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง การความคุณไม่ให้ระบายน้ำเสียลงท่อระบายน้ำโดยตรง และให้มีการนำบังคับน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>(4) มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้างประมาณ 600 ลิตร/วัน หากการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยไม่ถูกต้อง จะทำให้มีการสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรค และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลงหวี แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น</p>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอย</p> <p>(1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท กือ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยเปียก มูลฝอยหรือเศษและมูลฝอยอันตรายภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอและชัดเจน</p> <p>(2) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรับผิดชอบบริเวณถังรองรับมูลฝอยของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกลิ่น</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย จันทวาระ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 59/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความ เป็นอยู่</u></p> <p>หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี จะทำให้เกิด สภาพที่ไม่น่าอยู่ และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน</p> <p>การเก็บรวบรวมและกำจัดมูลฝอยในช่วง ก่อสร้าง แม่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับ มูลฝอยหัวไป ถังรองรับมูลฝอยบริใช้เก็บ และถังรองรับ มูลฝอยอันตรายที่ถูกหลักสุขानิบาล เพื่อไม่เกิดการสะสม และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ โครงการจัดให้ มีถังรองรับมูลฝอย เพียงพอรวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดที่ในการควบคุมคุณภาพการทิ้งมูลฝอยลงในถัง รองรับมูลฝอยเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ สุขภาพของคนงานก่อสร้างและผู้พักอาศัยใกล้โครงการ และชุมชนใกล้เคียงจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>และแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้อง พักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขยะ มูลฝอยจากเทศบาลนครลำปาง</p> <p>(3) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถัง รองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก คนงานทุกวันตลอดช่วงก่อสร้าง</p> <p>(4) ตรวจสอบการคอกก้างของมูลฝอย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการและบ้านพัก คนงานทุกวัน</p> <p>(5) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย ภายในพื้นที่ก่อสร้างทุกวันตลอดช่วงก่อสร้าง</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
G.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยรุา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 60/227... หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด คริม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(5) การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการ ขนส่ง</p> <p>กิจกรรมการจราจรเข้า-ออกโครงการจากการ ประเมินความหนาแน่นของการจราจรในปัจจุบันของ พหลโยธินเปรียบเทียบกับระบบก่อสร้างโครงการ มีค่าไม่แตกต่างจากสภาพการจราจรในปัจจุบัน</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีผลกระทบ บริเวณที่ด้านหน้าโครงการซึ่งที่มีการจราจรเข้า-ออก โครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบใน ระดับปานกลาง</p> <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</b></p> <p>การจราจรอาจกระทบส่งวัสดุก่อสร้างอาจเป็น สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งก่อให้เกิดการ บาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้</p>	<p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพการกีดขวาง การจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง</b></p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ระหว่างช่วงที่มีรถขนตื้นเข้า-ออกโครงการ</p> <p>(2) ติดตั้งเครื่องหมายป้ายเดือนป้าย แนะนำบริเวณที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ อุปกรณ์ เครื่องหมายและสัญญาณต่าง ๆ ให้ ใช้งานได้คุ้มค่า</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ จุมวัฒน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 61/227... หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม ล่าป่า ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็นอยู่</b></p> <p>การเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจรอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางเสียเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันเร่งด่วนทำให้ หุบเหงิด เครียด และทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเชื้อเพลิงและค่าเชื้อเพลิง ฯลฯ</p> <p>(๖) การเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ</p> <p>การเพิ่มขึ้นของคนงานก่อสร้าง จำนวน 200 คน อาจมีการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการให้บริการของสถานบริการทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มขึ้น</p> <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</b></p> <p>หากสถานบริการไม่เพียงพอ หรืออยู่ห่างไกลอาจทำให้ผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาช้า</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บรรจุลงนามที่ 62/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย จังอุมาวรรรณ)



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการนิยมและแนวทางปฏิบัติทางวิชาชีพและการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลของสหกรณ์ (ห่วงโซ่อุปทาน)

โครงการพัฒนาคุณภาพครัวเรือนที่ดี ศรีบ้าน ชุมชนบริษัทฯ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบหน้าติงแวดล้อม และภูมิภาค	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ဓาริชราอนามัยและ ความปลอดภัย	ซึ่งอาจส่งผลให้��作การเงินป่วยพิมพ์ขึ้น หรือเสียชีวิตได้ จำนวนคนงานก่อสร้างประมาณ 200 คน ดังนี้ ผลกระทบของรับประทานอาหารส่วนใหญ่ของสถานบริการสาธารณูปโภคไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ตลอดจนในขณะที่โครงการ ดำเนินการที่ใกล้เสร็จ ซึ่งเป็นเห็นที่มีการบริการด้าน <sup>1</sup> สาธารณูปโภคยังคงรับภาระหน่วยงานของรัฐและ เอกชน ดังนั้นจำนวนสถานบริการและความเพียงพอ ของพนักงานทางด้านสุขาภิ婆ิจิมือยังพึงพอใจและ มีประสิทธิภาพ	(1) ในการพิจารณาเดือนกรกฎาคม 2559 ลงวันที่ 17 นิรชัย อนุรักษ์ โครงการก่อสร้างสำหรับบ้าน ชาวไทย จำนวน 200 หลัง ให้ดำเนินการต่อไป โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ จะดำเนินการต่อไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุมเข้มดูแล การปฏิบัติงานของรัฐและหน่วยงานที่ มีภาระด้านภูมิภาคต่อไป ทั้งนี้ มาตรการรับประทานอาหารที่ดำเนินการด้วยวิธี ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4.3 ဓาริชราอนามัยและ ความปลอดภัย	ในช่วงของการก่อสร้าง โครงการเพื่อป้องกันการ ปะยังกันดูบดีเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ จะดำเนินการเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนงาน ในการปฏิบัติงาน	(1) ในการพิจารณาเดือนกรกฎาคม 2559 ลงวันที่ 17 นิรชัย อนุรักษ์ โครงการก่อสร้างสำหรับบ้าน ชาวไทย จำนวน 200 หลัง ให้ดำเนินการต่อไป โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ จะดำเนินการต่อไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุมเข้มดูแล การปฏิบัติงานของรัฐและหน่วยงานที่ มีภาระด้านภูมิภาคต่อไป ทั้งนี้ มาตรการรับประทานอาหารที่ดำเนินการด้วยวิธี ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่

นายปรีดา งามฤาษรรณะ  
ผู้ร่วมอนุรักษ์ ชาวไทย

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่

นางสาวชนิษฐา หักมีษฐ์  
ผู้ร่วมอนุรักษ์ ชาวไทย


บริษัท ศิริภานต์ จำกัด (มหาชน)  
ศิริภานต์ คอนซัลต์ เทคโนโลยี จำกัด  
บริษัท ศิริภานต์ จำกัด (มหาชน) ศิริภานต์ จำกัด (มหาชน)

รับรองงาน 63/227... หน้า

บริษัท ศิริภานต์ จำกัด (มหาชน) รับรองงาน 63/227... หน้า



บริษัท ศิริภานต์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



พฤษภาคม 2559 ลงวันที่



นายปรีดา งามฤาษรรณะ  
ผู้ร่วมอนุรักษ์ ชาวไทย

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่

นางสาวชนิษฐา หักมีษฐ์  
ผู้ร่วมอนุรักษ์ ชาวไทย

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด คริม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>กิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงก่อสร้างนั้น อาจเกิดจากกลุ่มไฟจากงานเชื่อม กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เก็บไว้ช่องกับกระแสไฟฟ้า ความประมาทเดินเลื่อนของคนงาน เช่น สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการลุกติดไฟ เป็นต้น ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการให้บริษัทรับเหมานำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง หากบริษัทผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่นำเสนออย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนของอุบัติเหตุจากการก่อสร้างและอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>2) การจัดให้มีและความคุ้มครองการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลดัง ๆ</li> <li>3) การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>(2) กำชับบริษัทรับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มีสภาพเหมาะสมกับการทำงานและมีจำนวนเพียงพอ กับผู้ปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>สิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบ่างเคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) ให้บริษัทรับเหมาดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงก่อสร้าง</li> <li>(3) ตรวจสอบรายการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด</li> <li>(4) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มีสภาพเหมาะสมกับการทำงานและมีจำนวนเพียงพอ กับผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>(5) ตรวจสอบการกำหนดขอบเขต และจัดทำรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่พักคนงานชั่วคราวให้ชัดเจน</li> </ul>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)




บริษัท ส.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ที่ต้องใช้ได้แก่ หมวด รองเท้านิรภัย แว่นตาคัน šeiyawatku (Safety Glasses with Side Shields) ถุงมือ ที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เช่น ขัดนิรภัย ดาบฯ กันตก สำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกัน ฝุ่น อุปกรณ์คัดเตียง ปลอกอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น</p> <p>(3) ตรวจสอบและความคุ้มครองให้มีการ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน</p> <p>(4) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้ว ของบริเวณที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านทั้ง คันงานพร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออกให้ชัดเจน</p> <p>(5) ทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการ ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น</p>	<p>(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการ ปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย</p> <p>(7) ตรวจสอบรายการตรวจสอบ สภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์กายหลังการใช้งาน ก่อนเก็บในห้องเก็บวัสดุก่อสร้าง</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งานอุษณารณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 65/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตราการเพื่อกันภัยทางการค้าและมาตรการต่อต้านการค้าที่ไม่ธรรมดามากขึ้นมาต่อไปในสัปดาห์หน้า (วันที่ 17 กันยายน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ที่ต้องมี	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้คน	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
“บุคลากร” “อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า” และ “อุปกรณ์ที่ต้องมี”	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้คน (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการ ปฏิบัติงานสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัดยุบยักราย รวมทั้ง สถาบันแพทย์ต้องในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย	“บุคลากร” “อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า” และ “อุปกรณ์ที่ต้องมี” (7) จัดให้มีบุคลากรดำเนินการป้องกันพยาบาล พยาบาลประจำรักษา รวมทั้งเตรียมรถสำหรับจัดส่ง ผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อนำส่ง โรงพยาบาลโดยเรียบร้อย ใกล้เคียง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้คน (8) จัดให้มีห้องดูแล จำนวน 12 ห้อง เป็น ห้องสืบสานชาย 6 ห้อง และห้องสืบสานหญิง ไว้ภายใน พื้นที่ห้องครัว และบริเวณบ้านพักนักงาน โดย ดำเนินการดูแลห้องสืบสานต่อง่ายๆ ทำจาก材料เหล่านี้ สามารถนำไปซ้อมได้ทุกวัน ไม่จำกัดเวลา 30 นาที

ວຽກພາກສູນ 2559 ນາງດ.

(ମାତ୍ରାକାରୀ ଉଦ୍‌ଧରଣ)



CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(ମୁଦ୍ରଣ କାନ୍ତିକାଳୀନ)

ប្រើម៉ោង រាយក្រឹងចិត្តរាយក្រឹង ទាំងនេះ សិរីសំគាល់ដែល  
ដឹងជាបាន ពីការបានការណ៍ និងការបានការណ៍

บริษัท ซี.พี.แอล. จำกัด (มหาชน)  
CPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

CLOUD PRINT COMPANY LIMITED

มาตรฐานเพื่อรักษาและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค กอนด้า ศรีเมือง บ้านป่า ของบริษัท ซี.พี.แอล.จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบมาตรฐานเพื่อการดูแลด้วยความต้องการ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และดูแลด้วย		(9) ห้ามถูกบุหรี่และนำวัสดุไวไฟเข้าไป ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการระบาดติดไฟ (10) ห้ามໃຊ้กระเบนไฟฟ้ากินพิษขนาด ของถ่านไฟที่ทำหนาหรือต่อหัวงูกรามไฟฟ้า ทุกรชนิด (11) ห้ามนำรากต้นไม้มาปลูกในพื้นที่ ทางอย่างไรก็อยู่เสมอ (12) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถรับรู้ เสียงหายตัวน้ำหน้าพูดว่าเป็นไฟฟ้าที่ทำให้รู้สึก เสียหายต้องหันหน้าทางหน้าผู้ รับผิดชอบบุคคลรับทราบทุกครั้ง (13) การเตรียมหรือตัดโถหะจะต้อง กระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 釐 (14) เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดน้ำมันดีเซล ABC และ CO <sub>2</sub> ประจำทุกห้องความเสี่ยงในการ	

บริษัท คอนเซปท์ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 67/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นายประเสริฐ งามฤทธิราษฎร)

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท ซี.พี.แอล.จำกัด (มหาชน)  
C.P.-LAND PUBLIC COMPANY LIMITED  
บริษัท คอนเซปท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้รับผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจสอบ  
บริษัท ซี.พี.แอล.จำกัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค คอนโด คริม ดำเนินงานบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เกิดข้อคิดเห็น และอุบัติเหตุในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน</p> <p>(15) ห้ามน้ำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ก่อสร้าง โดยเค็ขาด</p> <p>(16) ภายหลังจากการปฏิบัติงาน ควรตรวจเช็คสภาพความเรียบเรียบและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้</p> <p>(17) จัดให้มีรั้วกันแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ส่วนสำนักงานหรือที่พักชั่วคราวของคนงาน ออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(18) กำหนดให้มีการใช้เครื่องป้องกันอันตรายในช่วงการก่อสร้าง อาทิ แผงกันตก แผงผ้าใบกันหน้าอุบัติเหตุ สถาปัตยกรรม เป็นต้น</p> <p>(19) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลให้กับคนงานก่อสร้าง เช่น ถุงมือ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย จันทร์ยวารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 68/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยรดา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศ้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการนิยามและเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดรัฐ)

โครงการพาร์ค คอมมูนิค ศรีเมือง ลำปาง ของบริษัท ชี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ก)

องค์ประกอบของตัวแวดล้อม และอุบัติทั่วไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>ระยะท่า เนื้อท่ากับผู้คน หรือหมู่บ้านนิรภัย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อยังกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ ภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้าง</p> <p>(20) บัดได้มีประชาธิรัฐสัญญาณเตือนใน บริเวณที่ส่องค่าการเริบคุณภาพดีหรือ เพื่อความ ปลอดภัยทั้งหมดนานก่อสร้างและผู้ที่อาศัย อยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>การป้องกันการติดเชื้อที่สูงในช่วงก่อสร้างของ คนงานจะดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ ปลอดภัย สาธารณสุขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มากขึ้นก่อสร้าง พ.ศ. 2551 อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 98 ในกรณีที่นานาชาติให้ถูกทางในที่สูงจาก พื้นดินหรือพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ 2 เมตรขึ้นไป ให้นำเข้าฯ</p>	<p>ระยะท่า เนื้อท่ากับผู้คน หรือหมู่บ้านนิรภัย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อยังกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ ภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้าง</p> <p>(20) บัดได้มีประชาธิรัฐสัญญาณเตือนใน บริเวณที่ส่องค่าการเริบคุณภาพดีหรือ เพื่อความ ปลอดภัยทั้งหมดนานก่อสร้างและผู้ที่อาศัย อยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>(1) กำชับให้นำเข้าป้องกันการกระซิบ หากลั่นของวัสดุ โดยใช้แผ่นกันฝ้าใบหรือ ดาบฯ ปิดกันหรือรองรับในการพิมพ์มีการล้ำเสียง วัสดุจากพื้น นาฬิกาชั่วคราวจัดทำร่าง ปล่อง หรือใช้เครื่องมือคำเตือนจากที่ดูง</p> <p>(2) กำชับให้นำเข้าป้องกันประกายและเชื้อ</p> <p>ที่มีการเหวี่ยง สาด ไฟฟ้าหรือ ไฟฟ้าติดต่อสูง</p>	<p>ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม</p>

เจ. พ.ช.

บริษัท ศรีเมือง จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับรองจำนวน 69/227... หน้า



(นางสาวนิษฐา พันธ์มี)

ผู้รับผิดชอบรายงาน  
CPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED  
บริษัท พาร์ค คอมมูนิค จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงวัน



(นางสาวรุ่งรัตน์ งามชัยวรรณ)

ผู้รับผิดชอบรายงาน  
บริษัท ชี.พี.แอลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงวัน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ข่วงก่อสร้าง)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหงาย หรือม้ารืน ที่ปลดคอภัยตาม สภาพของงานสำหรับลูกจ้างในการทำงานนั้น	<p>และมีผู้ควบคุมดูแลมาให้มีการเข้าออกบันจะ<sup>บ</sup>น ปฏิบัติงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จ</p> <p>(3) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานใกล้ สถานที่ก่อสร้างที่มีความสูงหรือสถานที่ที่อาจ มีการปลิวหรือตกหล่นของวัสดุ รวมทั้งการให้ ทำงานที่อาจมีวัสดุกระเด็นตกหล่นลงมา เช่น งานต่อเรือ งานเจาะงานสกัด งานรื้อถอนทำลาย ต้องจัดหน่วยแข็งบ่องกันศีรษะให้ลูกจ้างใช้ ตลอดเวลาการทำงาน</p> <p>(4) ลูกจ้างจะต้องใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้าง จัดให้ใช้ตามลักษณะและสภาพของงานตลอด เวลาที่ทำงาน</p> <p>(5) ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำ งานบน ที่ลาดชันที่ทำ มนุษย์สามารถเดินทางไม่สะดวก</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรี งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 70/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ศรีน ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>และสูงตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มี นั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือ เชือกช่วยชีวิต และเข้มข้นรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>(6) ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานใน สถานที่ที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากการหลัดหลو หรือถูกวัสดุพังทับ เช่น การทำงานบนหน้าโน๊ตเเสด คอมมอ เสาไฟฟ้า ปล่อง หรือคานที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไปหรือทำงานบนหน้าโน๊ตเเสด บ่อ กระ สำหรับเท้าสตุ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน นายจ้างต้องจัดทำรากันหรือรั้วกันตก ตามข่าย สิ่งปลูกสร้าง หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะ เดียวกัน เพื่อบริเวณป้องกันการหลัดหลอของลูกจ้าง</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษณาราณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 71/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักมิณ)

ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการพาრ์คภูมิฯ ศรีน สำปาง ของบริษัท อี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ทาง	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	<p>การตั้งจุดให้มีการใช้ถ่านหินรีไซเคิลซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ให้ถูกทิ้งลงในแม่น้ำแม่เสีย ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>(7) งานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อาจทำให้ถูกจ้างหรือสั่งขายเพื่อตัดตอก นายที่ทางศูนย์จัดทำไปที่แขวงแรง ราวกันหรือรักภัณฑ์ที่มีความดูงไม่น้อยกว่า 90 เทคนิคเมตร และแผงที่บัวของภัยนุชจะตกมีความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย</p> <p>(8) ในการเดินทางเข้าไปใช้ถุงจ้างทำงาน ในชั้นของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เปิดโล่งและอาจหลั่งลงมาได้ นายที่ทางศูนย์จัดทำรักษารักภัยนุชที่ทางศูนย์จัดทำรักภัยนุชของถนนสามวิสาหกรรมสถาน</p>	<p>การตั้งจุดให้มีการใช้ถ่านหินรีไซเคิลซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ให้ถูกทิ้งลงในแม่น้ำแม่เสีย ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>(7) งานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อาจทำให้ถูกจ้างหรือสั่งขายเพื่อตัดตอก นายที่ทางศูนย์จัดทำไปที่แขวงแรง ราวกันหรือรักภัณฑ์ที่มีความดูงไม่น้อยกว่า 90 เทคนิคเมตร และแผงที่บัวของภัยนุชจะตกมีความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย</p> <p>(8) ในการเดินทางเข้าไปใช้ถุงจ้างทำงาน ในชั้นของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เปิดโล่งและอาจหลั่งลงมาได้ นายที่ทางศูนย์จัดทำรักภัยนุชที่ทางศูนย์จัดทำรักภัยนุชของถนนสามวิสาหกรรมสถาน</p>	<p>มาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับผิดชอบอาชญา

บริษัท ศรีนัชแพท จำกัด (มหาชน)  
ศรีนัชแพท จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ศรีนัชแพท จำกัด (มหาชน)  
ศรีนัชแพท จำกัด (มหาชน)



.....

(นางสาวชนิษฐา พากิษย์)  
ผู้รายงานผู้การติดตามสิ่งแวดล้อม

(นายวิษัย คงชัยและนพ. อรุณ พูลบุตร)

บริษัท ศรีนัชแพท จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ศรีนัชแพท จำกัด (มหาชน)

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ล่าปาน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ	<p>ช่วงก่อสร้างทัศนียภาพโดยรอบที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์มาเป็นพื้นที่ก่อสร้าง โครงการขนาด 8 ชั้นจำนวน 1 อาคาร ช่วงก่อสร้างอาคาร โครงการอาจทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบโดยทั่วไปที่บ้านเรือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และมีผ้าใบและคาดเข้าข่ายปิดในชั้นที่สูงเกินกว่า 2 เมตร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้างซึ่ง</p>	<p>แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน</p> <p>(9) ห้ามน้ำยาจางให้ถูกจางทำงานบนที่สูง ในช่วงที่มีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือพื้นดินโอน</p> <p>(1) วางแผนการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย การจัดระเบียบการอยู่อาศัยของ คนงาน และการคุ้มครองความสะอาดภายนอก ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(2) จัดทำรั้วอะลูมิเนียมทึบความสูง 6 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีผ้าใบ และคาดเข้าข่ายปิดดังเดิมที่ 2 ชั้นบนสุด ของอาคาร</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุณาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 73/227 หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 1 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สามารถลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม โครงการ ได้กำหนดมาตรการในด้านป้องกันผู้คนละของ รวมทั้งการขัดกองเก็บวัสดุ โดยมีผ้าใบปิดรอบ 3 ด้าน เพื่อลดทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง		

**หมายเหตุ :** เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง (หน่วยงานผู้อนุญาต) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

**ที่มา :** บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2559.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 74/227 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาวร์ กอนโด ครีม สำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ			
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	เมื่อพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรมจากการดำเนินการโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย โดยมิได้มีการดำเนินกิจกรรมใดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่องรอยแบบมีนัยสำคัญของลักษณะภูมิประเทศ (Topographical Features) แต่อย่างใด ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิประเทศเดิมอย่างมีนัยสำคัญ	(1) ปลูกหญ้าหรือพืชพรรณดินบริเวณพื้นที่ลาดชันภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน (2) จัดให้มีรั้วตัวร มีลักษณะเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถล่มสู่พื้นที่ข้างเคียง (รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ)	
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้าง พังทลายของดิน	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นคอนกรีตและพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกพันธุ์ไม้ค่าง ๆ ซึ่งลักษณะคงกล่าวจะเป็นการ	(1) ปลูกหญ้าหรือพืชพรรณดินตามความลาดชันของพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุญาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 75/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอน/do ครีม สำนักงานใหญ่ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	<p>ปกคลุมพื้นดินเดิมทั้งหมด ดังนั้นการระบายน้ำพังทลายของดินที่จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการจะมีความเป็นไปได้มากนัก นอกจากนี้ระดับพื้นดินในเขตโครงการเมื่อเปิดดำเนินการก็มีความลากช้าไม่แตกต่างจากพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ การระบายน้ำพังทลายของดินในช่วงดำเนินโครงการ จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย (เพื่อบาบ) เมื่อเปิดดำเนินการผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยรอบแต่อย่างใด แต่โครงการมีที่จอดรถบนดีกว่าในโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณมลสารต่างๆ จากบริเวณที่จอดรถบนดีกว่าในโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้</p>	<p>(2) จัดให้มีรั้วทาง มีลักษณะเป็นรั้วคอนกรีต เสริมเหล็กโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียง</p> <p>(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ต้นน้ำ เพื่อลดความเร็ว และไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวน้ำ</p> <p>(2) หมั่นคุ้ดครียความสะอาดบริเวณดิน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดด่างดันเป็นครั้งคราว</p> <p>(3) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องบนดีกว่า จอดรถภายในพื้นที่โครงการ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารักษ์ งานอุษavaray)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 76/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมานะครการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีน ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ คุณภาพอากาศมีน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมของ โครงการมีตัวอย่างประสมค์เพื่อการพักอาศัยเป็นสำคัญ แต่ยังไงก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถอยู่ ข้างล่างห้องน้ำ และพื้นที่สำหรับมีการออกแนบให้มี การระบายอากาศได้สะดวก ประกอบกับโครงการได้ จัดเตรียมต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นภายในโครงการ คือ กระเจา เสี้ยวดอกขาว เสลา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก การดำเนินโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>จากการประเมินมูลพิมที่ปล่อยของกิจกรรมบนดินที่ใช้สำหรับลงในโครงการทั้งหมด 47 ห้อง ที่อาจ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยรวมกับผล ตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากการควบคุม มลพิษ บริเวณศาลาหลักเมือง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด</p>	<p>(4) จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียว ของโครงการที่มีคุณภาพการฟื้นฟูง่าย ของมลสารที่ปล่อยของกิจกรรมบนดินทั้งพันธุ์ไม้ ประเภท ไม้ยืนต้นทรงสูง ไม้พุ่มให้กลิ่นพุ่มหนา และกลุ่ม ไม้ทรงสูง ใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จาก อากาศและเป็นม่านกันการฟื้นฟูง่ายของ ผุ่นละอองและมลสารตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้าน<sup>การช่วยลดอุณหภูมิ</sup>            (5) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด 760.18 ตารางเมตร เพื่อปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ประกอบด้วย<sup>พื้นที่สีเขียว</sup> ต้นกระเจา ต้นเสี้ยวดอกขาว ต้นทองกวาว ต้นเสลา และพันธุ์ไม้พุ่ม/ไม้คุณคินที่เลือกปลูก ประกอบด้วย<sup>พื้นที่สีเขียว</sup> จังหวัดเชียงใหม่ และภูษานวน้อย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณ <math>O_2</math> ในอากาศให้แก่โครงการ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย จามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนเซ็ลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 77/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนเซ็ลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาวเวอร์ กอนโดล ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แอลэнด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ดำเนิน ปี พ.ศ. 2555 และผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) การประเมินคุณภาพอากาศร่วมกับผลกระทบ ตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณศาลาหลักเมือง อ๊ะเกอเมืองดำเนิน จังหวัดดำเนิน ปี พ.ศ. 2555 สามารถ สรุปได้ดังนี้</p> <p>1) มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ในช่วงเปิดดำเนินการเท่ากับ 0.0016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบ ตรวจปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ของกรมควบคุมมลพิษ มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.247 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ผลกระทบประเมิน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จึงเท่ากับ 0.2486</p>	<p>(6) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขยะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด</p> <p>(7) จัดระบบการชำระภายในโครงการให้ เหมาะสมกับสภาพการชำระภายในนอก และจัดให้มี เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ โดยเฉพาะในช่วงโmontเร่งด่วนเข้า-เย็น เพื่อลดการระบาดของเชื้อโรคในอากาศจากการชำระ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัช งานอุษารารณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอลэнด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.แอลэнด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 78/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำนักงานบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยกำหนดไว้ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>2) มีก๊าซการบ่อนอนออกไซด์ (CO) ในช่วง เปิดดำเนินการเท่ากับ 0.0205 ส่วนในด้านส่วน เมื่อรวม กับผลกระทบตรวจวัดปริมาณก๊าซการบ่อนอนออกไซด์ของ กรมควบคุมมลพิษมีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.6 ส่วนในด้านส่วน ดังนั้น ผลการประเมินก๊าซการบ่อนอนออกไซด์ จึง เท่ากับ 5.6205 ส่วนในด้านส่วน ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ มาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในด้านส่วน</p> <p>3) มีก๊าซในโทรศัพท์ออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ในช่วงเปิดดำเนินการเท่ากับ 0.1389 ส่วนในด้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบตรวจวัดปริมาณก๊าซในโทรศัพท์- ออกไซด์ของกรมควบคุมมลพิษมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.130 ส่วนในด้านส่วน ดังนั้น ผลการประเมินก๊าซ</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 79/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุழารรณ)

ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักขี้น)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ดรีม ท่าป่าง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ในโครงการได้ออกไซด์ จึงเท่ากับ 0.1389 ส่วนใน ถ่านส่วน ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ ไม่เกิน 0.17 ส่วนในถ่านส่วน</p> <p>4) มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (<math>SO_2</math>) ในช่วง เปิดดำเนินการเท่ากับ 0.00028 ส่วนในถ่านส่วน เมื่อ รวมกับผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของกรมควบคุมมลพิษ มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.005 ส่วนใน ถ่านส่วน ดังนั้น ผลการประเมินก๊าซซัลเฟอร์ได- ออกไซด์จึงเท่ากับ 0.0053 ส่วนในถ่านส่วน ซึ่งไม่เกิน เกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.3 ส่วนใน ถ่านส่วน</p> <p>จะเห็นได้ว่ามลพิษที่รบกวนอย่างมากของถนนดัง ที่ใช้ในช่วงเปิดดำเนินการของโครงการจำนวน 47 คัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยใน</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารักษ์ งานอุขาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 80/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการ และผู้ที่พักอาศัยได้เดียงกับโครงการ เมื่อร่วมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ส่วนใหญ่ผลการประเมินคุณภาพอากาศมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกพารามิเตอร์ ดังนั้นผลกระทบจากมลพิษที่ระบายนอกจากพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(2) การประเมินคุณภาพอากาศร่วมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในภายนอกพื้นที่ของโครงการ</p> <p>1) มีการระบายน้ำฝนสะสมรวม (TSP) 0.0011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เมื่อร่วมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.034 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0351</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 81/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานบ่อบังคับและมาตรฐานที่ไม่บังคับเพื่อความต้องการพิเศษตามครัวเรือนและมาตรฐานที่ไม่บังคับตามครัวเรือน (มาตรฐานบ่อบังคับในบางครัวเรือน)

โครงการพาร์ค กอนโด ตรีม สำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอย่างตึงแจ้งเตือน และภัยคุกคาม	ผลการทดสอบตึงแจ้งเตือนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบติงแวดล้อม
นิสิติกัรริม/ถูกบ้านหลังมหิดลรัตน์ ซึ่งมีคำว่า “ไม่กินมาตรฐาน” เกดส์สำหรับน้ำดื่ม 0.33 มิลลิลิตร/ถูกบ้านหลังมหิดลรัตน์ 2) เม็ดกระดาษที่ผู้ตรวจสอบงบประมาณได้กำกับ 10 ไมครอน (PM10) 0.0016 มิลลิกรัม/ถูกบ้านหลังมหิดลรัตน์ ชั่วโมง น้ำดื่มน้ำกันผู้คนลดลงจากเดิมกว่า พื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผลกระทบรวมวัสดุน้ำดื่ม 0.018 มิลลิกรัม/ถูกบ้านหลังมหิดลรัตน์/วัน จึงทำกัน 0.0196 มิลลิกรัม/ถูกบ้านหลังมหิดลรัตน์/วัน ซึ่งเมื่อก้า ไม่กินมาตรฐานและถูกน้ำดื่มน้ำดื่ม 0.12 มิลลิกรัม/ ถูกบ้านหลังมหิดลรัตน์ 3) เม็ดกระดาษที่ผู้คนรับอนุมอนจาก (CO) 0.0205 ส่วนในส้านต่อน้ำ เมื่อรวมกับผลกระทบรวม คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ชุดน้ำดื่มต่างๆ 1 ชุด โภช	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบติงแวดล้อม	

นายพันธ์ คงชัยพงษ์ ยศพ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองงานวัน 82/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ



นายพันธ์ คงชัยพงษ์ ยศพ เทคโนโลยี จำกัด  
ผู้รับอนุมัติงาน  
บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)

นางสาวชนิชญา หักขี้มูล  
ผู้รับผิดชอบติดตามสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)  
บริษัท คณชัยพัฒนา จำกัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีป่า บ้าน จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เท่ากับ 0.5 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.5205 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>4) มีการระบายน้ำในโครงการไครอออกไซด์ (<math>\text{NO}_2</math>) 0.0089 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบวัสดุกุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0083 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.0172 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>5) มีการระบายน้ำซัลเฟอร์ไครอออกไซด์ (<math>\text{SO}_2</math>) 0.00028 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบวัสดุกุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารถนา อุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 83/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักขี้ม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ข่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนໂດ ครีม สำราญ ช่องบิชัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เท่ากับ 0.0017 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.0020 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนด ไว้ไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>6) มีการระบายน้ำโครงการบน (HC) 0.0118 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลกระทบวัสดุกุญภาพ จากศูนย์เรียนพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 2.1 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 2.112 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>พบว่า ปริมาณน้ำสารที่ระบายนอกจากท่อไอเสีย<sup>1</sup> โดยทั่วไปของโครงการมีค่าความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศทุกพารามิเตอร์</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุณหารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 84/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักขิพ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการพัฒนาครุภัณฑ์และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (มาตรฐานใหม่)

โครงการฯ ก่อนได้ ครึ่ง สำปาง ของบริษัท ศ.พ. แอลด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โครงการมี</p> <p>แหล่งกำเนิดมลพิษ พื้นที่สถานศึกษาในโครงการ ส่วนหนึ่ง ทำการเผาซึ่งกระดาษของทาร์บอนบนอุปกรณ์ (CO) จากพานะในผ้าทางราษฎร์ ที่มีแนวทางการแก้ไข ปัญหาเพื่อความสะอาด จะดำเนินการโดยใช้การวิเคราะห์การออกแนวพื้นที่เสียด้วยการใช้พื้นที่พื้นที่ที่ใช้สำหรับการรักษา CO<sub>2</sub> จากอากาศที่มีศักยภาพสูง โดยอาศัยกระบวนการตีกราดและนำ CO<sub>2</sub> รวมตัวกับน้ำ เก็บกักช่องซึ่ง O<sub>2</sub> อันเป็นกระบวนการการดูดซึมและคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อพื้นที่ในบริเวณโดยรอบ โดยส่วนใหญ่ของการตีกราดที่เต็มที่สามารถบูรณะและกำจัด CO<sub>2</sub> จะพานะพื้นที่มีศักยภาพสูงที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะด้วยการรับส่วนไม่พูดหน้าหรือตัดส่วนหน้าหรือ และลดความถาวร CO ได้ด้วยระบบผิวน้ำร้อน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่

(นางสาวอรุณรัตน์ งามอุมาวรรณ)



ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวชนิษฐา หักขี้ย)

บริษัท ศ.พ. แอลด์ จำกัด (มหาชน) รับรองจำนวน 85/227 หน้า



ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ศ.พ. แอลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศ.พ. แอลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศ.พ. แอลด์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ดีรีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บริษัทฯ ขออภัยในโครงการ กำหนดพื้นที่ร่องรับไนโตราม 47 คัน ทั้งนี้ โดย ผู้จัดทำหนังให้ใช้ความเร็วต่ำภายในโครงการเพื่อ ความปลอดภัย และเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายใน โครงการ ทั้งนี้ พื้นที่เก็บคลอดแนวทางสัญจรภายใน โครงการ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพรอง การท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ ไม่ ยืนต้น และไม่พูนนานในระยะอีกด้วยเพื่อช่วยในการดูแลชั้น CO จากพาหนะและประสิทธิภาพภายในเป็นม่าน กันการท่องเที่ยวของผู้คนลดลงและมลสาร อัตราการสั่งเคราะห์แสงของคันไม้ใน 1 วัน มีค่า รวมประมาณ 87.06 ไมล ในขณะที่ปริมาณก๊าซ คาร์บอนอนออกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจากถนน เมื่อคิด เทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) มีค่า</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย จангชัยวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 86/227... หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานสำหรับกิจกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพัฒนาภารกิจด้วยวิถีชีวิตร่วมกับชุมชนและภาคเอกชน ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามท่ามกลาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรีบด่วนและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้กำกับ 0.41 ไมล ระยะห้าน้ำได้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอน-	มนโนก๊าซดี (CO) เม็ดคิดเพิ่มเป็นก๊าซคาร์บอน-	ให้กำกับรีบด่วน ให้กำกับต่อสิ่งแวดล้อม ให้กำกับต่อสิ่งแวดล้อม	ให้กำกับต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ศิริกานต์ เทคนولوجี จำกัด เทคนولوجี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
  
พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

นายปรีดา งามอุมาธรรม  
ผู้รับผิดชอบงาน  
บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ศิริกานต์ เทคนولوجี จำกัด เทคนولوجี จำกัด  
ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนันทร้า หักขี้)

ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ศิริกานต์ เทคนولوجี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศิริกานต์ เทคนولوجี จำกัด เทคนولوجี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
  
พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

รัฐกร จันทร์

หัวหน้าฝ่ายการค้าและบริการ

บริษัท ศิริกานต์ เทคนولوجี จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันทร้า หักขี้)

ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ศิริกานต์ เทคนولوجี จำกัด (มหาชน)

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ดีวีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง	<p>สีเขียวของโครงการจะกระทำอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ไม่ยืนดูจะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามอายุของพื้นที่ไม่ได้รับการอุดตัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของต้นไม้ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (<math>\text{CO}_2</math>) รวมถึงเป็นการสร้างสุนทรียภาพภายในโครงการด้วย และมีปริมาณเพียงพอต่อการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากyanพานะภายในโครงการ</p> <p>การดำเนินการของโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุด 212 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 210 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านอาหาร) 2 ห้อง และที่จอดรถจำนวน 47 คัน จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โครงการ ดังนั้น การประเมินจะพิจารณาด้าน</p>	<p>(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องบนต์ขณะขอครุภาระในพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลแจ้งเตือนให้ผู้บ้านที่รับภาระคืนเครื่องบนต์ทุกครั้ง</p> <p>(3) "ไม่ให้ผู้พักอาศัยทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังอันก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง (รูปที่ 2 ผังระยะดูอย่างร่อนโดยรอบโครงการ)</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัช งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 88/227... หน้า CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงด้านนินภัย)

โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีเมือง จังหวัด ขอนแก่น บริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เสียงที่เกิดจากการถ่ายน้ำที่ระดับเสียง 60-65 เดซิเบล (أو) ที่ระยะห่างจากถนนทาง 1 เมตร สามารถประเมินผลกระทบด้านเสียงจากการถ่ายน้ำที่ต่อบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการมากที่สุดทั้ง 4 ทิศโดยรอบ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) ทิศเหนือ</p> <p>อาคาร โครงการอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 12 เมตร เป็นอาคารพาณิชยกรรมขนาด 4 ชั้น จำนวน 11 หลัง จากผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมช่วงดำเนินการของโครงการ (เสียงจากการถ่ายน้ำ) ที่ระยะห่างจากถนนทาง 1 เมตรเท่ากับ 43.42 เดซิเบล (أو) แต่โดยรอบโครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน ช่วยลดระดับเสียง</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุมาวรรษ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 89/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักขี้ม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด คริม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ที่ส่งผ่านมาขึ้นผู้รับเสียงภายในอาคาร ได้ 34 เดซิเบล (เอ) คั่งนี้ระดับเสียงที่ผู้ได้รับเสียงภายในอาคาร กอนกรีตได้รับเท่ากับ 9.42 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ผลการประเมินระดับเสียงในช่วงดำเนินการ ของโครงการร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงภายใน พื้นที่โครงการ พบว่า อาคารพาณิชยกรรมขนาด 4 ชั้น จำนวน 11 หลัง ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 82.6 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และค่า ระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)</p> <p>(2) ทิศใต้ : ที่รกร้างว่างเปล่า</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษามารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 90/227... หน้า

มาตรฐานการรับรู้ภัยและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและมาตรการติดตามคร่าวๆของภัยแล้วต้องมีตรวจสอบ (ตรวจสอบนิ่มๆ)

โครงการฯรับรองโดยผู้รับผิดชอบ สำปาง ของบริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ทิศตะวันออก	<p>อาคาร โครงสร้างอยู่ห่างจากอาคารซึ่งเพียงทางทิศตะวันออกออกที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 12 เมตร เป็นทางน้ำเข้าสู่ขนาด 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง หลังจากผลการประเมินระบบนี้ได้เชิงจากิจกรรม ซึ่งดำเนินการของโครงการ (เดิมจะทำการยันต์) ที่ระยะห่างจากตัวโครงการ 1 เมตร ทำให้เก็บ 43.42 เทศบูบ (โล) แต่โดยรอบโครงการจะมีพื้นที่อุตสาหกรรมและแนวรั้วลาดจนเรียบทอนอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงทับชุมชน ซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดที่สูงที่สุดในอาชาร ได้ 34 เทศบูบ (โล) ด้านหน้าและด้านหลังที่สำคัญที่สุดได้รับเสียงภายในอาชาร กอนกรีต ได้รับทำทั้งหมด 9.42 เทศบูบ (โล)</p> <p>ผลการประเมินระบบนี้เป็นสิ่งที่ควรดำเนินการ ของโครงการฯ ที่ต้องดำเนินการทันท่วงทัน ดังนี้</p> <p>1. การสำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดที่สูงที่สุดในอาชาร ของโครงการฯ ที่ต้องดำเนินการทันท่วงทัน</p> <p>2. การดำเนินการทันท่วงทันที่สูงที่สุดที่สุดในอาชาร ของโครงการฯ ที่ต้องดำเนินการทันท่วงทัน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....


(นายประศรี บันชาวนะ)  
ผู้รับผิดชอบ อุปนายก



บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
อยุธยา จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
อยุธยา จำกัด (มหาชน)


พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา พากิษณ์)  
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนฯ




บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
อยุธยา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
อยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนฯ



(นางสาวชนิษฐา พากิษณ์)



บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
อยุธยา จำกัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>พื้นที่โครงการ พบริวัติ ทาวน์ เข้าสู่ขนาด 2 ชั้น จำนวน 5 หลัง ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 82.6 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)</p> <p>(4) ทิศตะวันตก อาคาร โครงการอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงทางทิศตะวันตกที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 20 เมตร เป็นบ้านพักอาศัยขนาด 1 ชั้น และขนาด 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง จากผลการประเมินระดับเสียง จากการสำรวจช่วงดำเนินการของโครงการ (เสียงจากรถบันได) ที่ระยะห่าง</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รับรองจำนวน 92/227... หน้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ดำเนินงาน ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>จากการระบบทาง 1 เมตร เท่ากับ 39.0 เดซิเบล (โล) แต่ โดยรอบ โครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีต คั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน ข่ายตระดับ เสียงที่ส่งผ่านมาอย่างผู้รับเสียงภายในอาคาร ได้ 34 เดซิเบล (โล) ดังนั้นระดับเสียงที่ผู้ได้รับเสียงภายในอาคาร คอนกรีต ได้รับเท่ากับ 5.0 เดซิเบล (โล)</p> <p>ผลการประเมินระดับเสียงในช่วงดำเนินการ ของโครงการร่วมกับผลกระทบตรวจวัดระดับเสียงภายใน พื้นที่โครงการ พน.ว่า บ้านพักอาศัยขนาด 1 ชั้น และ ขนาด 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 เดซิเบล (โล) และระดับเสียง สูงสุดเท่ากับ 82.6 เดซิเบล (โล) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียง</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายภาครัช งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

.....  
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


รับรองจำนวน 93/227... หน้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ล่าปาง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (㏈) และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (㏈)</p> <p>โดยสรุป ระดับเสียงของแหล่งที่มาค่าว่าจะได้รับผลกระทบจากเสียงของรถยนต์ช่วงเปิดดำเนินการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับระดับเสียง 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ดังนั้น ผลกระทบต่อสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับจากการดับเสียงของรถยนต์ในช่วงเปิดดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		
2. ทรัพยากรีวิวภาพ	<p>(1) ทรัพยากรีวิวภาพนนก บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณถนน พหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง พื้นที่โดยรอบ โครงการเป็นย่านชุมชนเมือง อาคารพาณิชยกรรม และบ้านพักอาศัย ดังนั้น ไม่พบ</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 94/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุมาวรรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาววนิชญา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ดีรีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สิ่งมีชีวิตประจำถิ่น สิ่งมีชีวิตสงวนและสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ ไม่มีทรัพยากรป่าไม้หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหากหรือควรค่าต่อการอนุรักษ์เดือย่างใด</p> <p>(2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณ ถนน พหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง พื้นที่โดยรอบโครงการเป็นย่านชุมชนเมือง สามารถพัฒนาและบ้านพักอาศัย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่ามีแหล่งน้ำพิवัตินธรรมชาติ คือ แม่น้ำวัง ไหหล่อนพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นเขตเมือง อย่างไรก็ตาม ที่ตั้งของโครงการไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้ำวัง และมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งจะนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยไม่มี</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 95/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุขารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักขิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	การระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำพิวตินธรรมชาติ ดังนี้ ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพคาดว่าจะอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์			
3.1 สิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐาน	(1) การใช้ไฟฟ้า  เป็นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสำราญ ซึ่งการไฟฟ้า สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ตามมาตรฐานคุณภาพที่สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) กำหนด ซึ่งมีความเพียงพอ กับความต้องการของผู้ใช้	(1) ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างตลอดแนวรั้วโดย ไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ  (2) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าอาคาร โดยไม่ติดกับบ้านพักอาศัย  (3) 並將รักษาผู้พักอาศัยในโครงการมีกิจวัตร ประจำวันและพฤติกรรมในการประทับไฟฟ้า ดังนี้	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 96/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาววนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์การค้าสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีน สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ไฟฟ้า รวมทั้งการจัดทำระบบแผนที่และข้อสนับสนุนระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาในค้านต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการคิดค้างไฟฟ้าใหม่/ไฟฟ้าเพิ่ม การปรับปรุงการให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหารด้านไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 9002 เป็นต้น เพื่อเตรียมสร้างความมั่นคงและเพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าให้มากขึ้น</p> <p>(2) กรณีที่มีโครงการ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,019.5 KVA/วัน โครงการจะทำการติดตั้งหน้อเบลล์ไฟฟ้าภายในโครงการขนาด 1,250 KVA จำนวน 1 ชุด พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จังหวัดสำราญ ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง</li> <li>- เลือกชื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน คุณภาพและคงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ห้องเลือกใช้เบอร์ 5</li> <li>- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมงสำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาทีสำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5</li> <li>- หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ</li> <li>- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศาดังนี้ใช้พลังงาน</li> </ul>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุขารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 97/227... หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักขี้ม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ทั่วดำเนินการ)

## โครงการพาร์ค คอน/do ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

### ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) กำหนด ซึ่งมีความเพียงพอ กับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และได้มีการพัฒนาในด้านมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานการให้บริการทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว รองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและเพียงพอ รวมทั้งการจัดทำระบบแผนที่และข้อสนับสนุน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุง การให้บริการติดตั้งไฟฟ้าใหม่/ไฟฟ้าเพิ่ม การปรับปรุง การให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าและการปรับปรุง ประสิทธิภาพงานบริหารด้านไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 9002 เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ เพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าให้มากขึ้น ดังนั้นคาดว่า ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ปล่อยให้มีความเย็นร้าว ให้หลักห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุ่นร้าว ตามหนัง ฝ้าเพดาน ประตูชั้องแสงและปิดประตูห้องทุกรอบที่เปิดเครื่องปรับอากาศ</li> <li>- ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือ วัสดุอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร</li> <li>(4) ใช้ถุงกันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคารและบุษนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาหนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป</li> <li>(5) ติดตั้งคนงานกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร</li> </ul>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ..

### (นายประเสริฐ งามอุณยวารณ์)

សូមអាជីវការ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ถึงชี้

รับรองจำนวน 98/227... หน้า

(นางสาวชนิษฐา ทั้กนิษฐ์)

ជំនាញការគោលគេង

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทค ไน ໄລຍි จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ต่าป่าง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) การใช้น้ำ	<p>(1) กรณีที่ยังไม่มีโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางจ่าย น้ำประปาสูงสุด 25,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันมี ปริมาณน้ำประปาจ่ายในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>จากข้อมูลการผลิตน้ำประปา และปริมาณการ จ่ายน้ำประปาของโครงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า มีปริมาณน้ำประปาคงเหลืออุทิศ <math>25,000-20,000 = 5,000</math> ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>(2) กรณีที่มีโครงการ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีความ ต้องการในการใช้น้ำประปาประมาณ 133.73 ลูกบาศก์ เมตร/วัน จะเห็นได้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ลำปาง ยังคงมีความสามารถในการจ่ายน้ำประปาให้กับ โครงการและไม่มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>(1) ติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำ หรือไฟฟ้าอย่าง ประหยัด บริเวณจุดที่สังเกตได้ง่าย เช่น ป้ายข้อมูล แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบการรั่วไหล ของน้ำบริเวณพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(3) รณรงค์และให้คำแนะนำวิธีการประหยัด พลังงานแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ได้แก่  <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการ รั่วไหลของน้ำภายในห้องชุดเพื่อลดการสูญเสีย</li> <li>- ปิดน้ำในช่วงเวลาล้างหน้า แปรงฟัน โถนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้ำ</li> <li>- ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพื่อการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้วремากกว่าการ ใช้สบู่เหลว และการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นจะใช้น้ำ น้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่</li> </ul> </p>	-

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 99/227... หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ดรีน ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(พิจารณาจากปริมาณการจ่ายน้ำประปาคงเหลืออุทธรรษาและอัตราการใช้น้ำของโครงการ 5,000-133.73 = 4,866.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน การประปา ยังสามารถให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างเพียงพอ) นอกจากนี้ โครงการได้จัดเตรียมระบบสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย ดังนั้นการดำเนินการของโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการจ่ายน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p><b>ศักยภาพหน่วยงานให้บริการ</b></p> <p>การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ใช้น้ำดินจากเขื่อนกิ่วคลุนและเขื่อนกิ่วคอหมาในการผลิตน้ำประปา และให้บริการแก่ชุมชน มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดเท่ากับ 28,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถจ่ายน้ำประปาสูงสุด 25,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำประปาจ่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในห้องน้ำและส่วนซักล้าง ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในห้องน้ำและส่วนซักล้างหลังจากที่ทุกคนเข้าอน</li> <li>- ล้างพืชผักและผลไม้ไว้อ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้</li> <li>- ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุครัวซึ่งหรือไม่โดยการลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำ แล้วสังเกตดูที่คอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้ก็ชักโครกและคงว่ามีการรั่วซึ่งของชักโครก</li> <li>- ใช้ Sprinkler หรือฝักน้ำรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง</li> <li>- ไม่ใช้สายยางและเป็นน้ำให้ลดลงเวลาในขณะที่ล้างรถ</li> </ul>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษาวาระณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 100/227 หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโดย ดีวีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>20,000 ลูกบากเมตร/วัน โดยมีพื้นที่ให้บริการจ่ายน้ำประปา ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลบ้านเป้า ตำบลพิชัย ตำบลพระบาท ตำบลบ่อแข็ง ตำบลสนศรี ตำบลก้าวยแพะ ตำบลชนพู ตำบลสวนดอก ตำบลต้นธงชัย ตำบลปงแสงทอง ตำบลหัวเรียง และตำบลเวียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร</p> <p>นอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ได้มีการประเมินและติดตามข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อน ตลอดเวลาตลอดจนคาดการณ์และวางแผนการผลิต น้ำประปาโดยใช้ข้อมูลจากการชลประทานในการ พิจารณาความเสี่ยงของการบริหารจัดการน้ำเพื่อการผลิต น้ำประปา พบว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนหันหึงสองมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ดำเนินนโยบายครั้งเดียวเกินไป เพราะนอกจากมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้วยังทำให้เกิดสนิมที่ตัวถังได้ด้วย</li> </ul> <p>(รูปที่ 3 ผังจุดเชื่อมต่อแนวทางอุปประปา และถังเก็บน้ำได้ดิน)</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัช งามอุญาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รับรองจำนวน 101/227 หน้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การสำรองน้ำใช้ของโครงการ</p> <p>โครงการมีความต้องการใช้น้ำสูงสุด 133.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้การสำรองน้ำใช้ในโครงการ โดยมีถังเก็บน้ำหลักบริเวณขึ้นได้ดินจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุของถังเก็บน้ำขึ้นได้ดินเท่ากับ 193.5 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำขึ้นดินคาดฟ้า จำนวน 5 ถัง ๆ ละ 6 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำทั้งหมดเท่ากับ 30 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรน้ำที่ถังเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคในโครงการเท่ากับ 223.5 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ โครงการ ได้เสนอมาตรการใช้น้ำ มาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในช่วงดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นมาตรการที่โครงการกำหนดขึ้นเพื่อให้อาหารของโครงการมีการใช้น้ำ หรือไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษavarun)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 102/227 หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ห่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ดีป้า ของบริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) การบำบัดน้ำเสีย	<p>โครงการได้เลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิเวต์คสัดซึ่ง (Activated Sludge Process) โดยใช้ปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Organism) ในการกำจัดสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสีย โดยการเติมอากาศสำหรับใช้ในปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นอย่างพอเพียง ทั้งนี้โครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิเวต์คสัดซึ่ง (Activated Sludge Process) ขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ถังตักไขมัน           <p>ปริมาตรกักเก็บ 7 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาการกักเก็บ 6.86 ชั่วโมง</p> </li> <li>2. ส่วนเกราะ           <p>ปริมาตรกักเก็บ 18.65 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาการกักเก็บ 6.5 ชั่วโมง</p> </li> </ul>	<p>(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิเวต์คสัดซึ่ง</p> <p>(2) ควบคุมคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดให้คุณภาพน้ำทึ้งให้มีค่าเป็นไปตามกฎหมาย ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 3 (3) (ก) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ข้อ 5 (1) (อาคารประเภท ฯ) ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีค่าบีโอดี (BOD) ในน้ำทึ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้โครงการออกแบบให้มีค่าบีโอดี (BOD) ในน้ำทึ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p>	<p>(1) ตรวจดักจับสมบัติน้ำเสียบริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำทึ้งบริเวณบ่อพักน้ำทึ้ง ด้วยที่ตรวจวัดได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>2) บีโอดี (BOD)</li> <li>3) สารแขวนลอย (Suspended Solids)</li> <li>4) ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> <li>5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)</li> <li>6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)</li> <li>7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil &amp; Grease)</li> </ol>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษณารณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 103/227 หน้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีเมือง สำนักงานบริษัท ชี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>3. ส่วนเติมอากาศ ปริมาณรักษาก๊อกเก็บ 16.29 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา ก๊อกเก็บ 5.59 ชั่วโมง MLSS = 2,800 มิลลิกรัม/ลิตร F/M Ratio = 0.29 วัน BOD ที่เข้าระบบ 189 มิลลิกรัม/ลิตร BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD 89.4%</p> <p>4. ส่วนตัดตะกอน ปริมาณรักษาก๊อกเก็บ 7.68 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา ก๊อกเก็บ 2.63 ชั่วโมง Surface Loading 24 ลบ.ม./คร.ม./วัน ระยะเวลาการสูบน้ำตะกอนทั้ง ประมาณ 75 วัน (2.5 เดือน)</p>	<p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ประจำพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและรายงานข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>(4) ติดตั้งมาตรการวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่น ๆ</p> <p>(5) มีระบบการจัดการน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโครงการนำกลับมาใช้ในการคืนต้นน้ำในโครงการ</p> <p>(6) ตักไขมันจากบ่อคักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียใส่ถุงคำมัคปากให้มีชีวิตก่อนนำไปไว้ในห้องพักน้ำและรีไซเคิลเพื่อการเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำที่ได้รับ</p>	<p>8) ทีเคเอ็น (TKN) 9) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 10) แบคทีเรียกลุ่มพีโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)</p> <p>โดยตรวจวัดจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณจุดระบายน้ำเสียก่อนเข้าระบบ และบริเวณปลายน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีระดับความถี่ในการตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา เป็นไปตามกำหนดการ</p> <p>(2) สูบน้ำตะกอนบริเวณส่วน</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัช งามอุญาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED.



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 104/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ล่าปาน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การกำจัดน้ำมันและไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>การกำจัดน้ำมันและไขมันออกจากน้ำทึบระยะเวลาในการถักเก็บในถังดักไขมันประมาณ 6.86 ชั่วโมง</p> <p>โครงการจัดให้มีพนักงานที่ทำความสะอาดตักไขมันออกจากบ่อถักไขมันทุกวันจากนั้นจะนำไปเผาไหม้แห้งก่อนที่จะนำไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ เพื่อรอรอดกีบขันมูลฝอยของเทศบาลนครล่าปานรับไปกำจัด</p> <p>การกำจัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>โครงการมีปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ช่องแยกคัดกอนรวมกันทุกอาคารภายในโครงการจำนวน 1 อาคาร ประมาณ 135.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน คาดว่าจะมีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการประมาณ 3.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน (3,928 ลิตร/วัน)</p>	<p>การอุดแตะและบำรุงรักษาระบบกำจัดก๊าซมีเทน</p> <p>(1) จัดให้มีการดำเนินการกันดินในบริเวณพื้นที่บ่อเมทานให้มีขอบเขตที่ชัดเจน</p> <p>(2) ปลูกต้นไม้ประเภทกุ่มดิน พืชที่อยู่สั้น เช่น หญ้า พืชกระถุกถ้วง เป็นต้น</p> <p>(3) กำหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าดินบริเวณบ่อเมทาน</p>	<p>ตอกตะกอนถังบำบัดน้ำเสีย กำหนดให้มีการสูบตะกอนทุก ๆ 2.5 เดือน หรือเมื่อบ่อกรองระดับ</p> <p>(3) จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p> <p>(4) จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและจัดทำบันทึก</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุขยวารรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 105/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันธยา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการได้จัดให้มีระบบการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยจะต่อท่อระบายน้ำก๊าซมีเทนจากถังแยกกากตะกอนไปยังบ่อคืนบำบัดก๊าซมีเทน ใช้การบำบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation โดยโครงการเลือกใช้ปูยในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ที่ปริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ลิตร/ตารางเมตร-วัน ดังนั้นที่ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากโครงการ 3,928 ลิตร/วันหรือเทียบเท่าก๊าซชีวภาพ 6,546.67 ลิตร/วัน</p> <p>โครงการจัดเตรียมพื้นที่บ่อคืนขนาด 1.125 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ/ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด ที่ก้นลุ่มจะใช้คินทราร่องไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วม และจะต่อห่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านคินร่วงหรือปูยจำนวน</p>	<p>ทุก 6 เดือน</p> <p>(4) จัดให้มีระบบ_recycle_ ไม่มีบันหน้าคินที่ใช้เป็นบ่อเมียเทน โดยใช้ระบบดึงเวลาในการคืน คือช่วงเรื้อรังและช่วงเย็น</p> <p>(5) จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อที่ใช้ระบายน้ำก๊าซมีเทนที่อยู่ใต้ดินทุก 6 เดือนตลอดช่วงเปิดดำเนินการ (รูปที่ 4 ผังระบบระบายน้ำฝนและน้ำเสียของโครงการ)</p>	<p>รายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน และจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่มีการเก็บสถิติและเข้มูลน้ำ</p> <p>(5) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน เพื่อเสนอต่อเทศบาลนครลำปาง ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษณารัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 106/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาววนิชรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอลโน๊ด ศรีน ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>4 แคา ซึ่งจะปีคปากท่อควยพาเข้ายในล่อน เพื่อป้องกัน ไม่ให้ภายในห้องเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลับท่อควย คืนร่วนหรือปุยและทำการปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน การนำบัดตะองน้ำ (Aerosol) จากระบบ บำบัดน้ำเสีย</p> <p>ระบบบำบัดแอโรโซลที่โครงการเลือกใช้เป็นชนิด Filter Sctubber เป็นตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ภายในบรรจุสื่อชีวภาพที่มีลักษณะรูปร่างเฉพาะที่ สามารถดักจับของแข็งและความชื้น รวมถึงการ กรายจากอากาศได้ดีและทั่วถึงแอโรโซลที่เกิดขึ้นใน ระบบบำบัดน้ำเสียจะระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานท่อระบายน้ำอากาศที่ต่อมาน้ำเข้ากับเครื่องดูดอากาศ เพื่อนำเข้าสู่ถังบำบัดแอโรโซล โดยอาศัยหลักการ ทำงานของระบบกรองอนุภาคซึ่งจะใช้ตัวกลาง</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรี งามอุษารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 107/227 หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(Media) เพียงอย่างเดียว ที่นี่ที่ผิวดอง Media มีขนาด 140 ตารางเมตร/ถูกบาศก์เมตร มีรายละเอียดดังนี้ แอร์โฉลกที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 70 ถูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด เท่ากับ 157.44 ถูกบาศก์เมตร/วัน (6.56 ถูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) จากอากาศที่เข้าระบบบำบัดชนิด Filter Scrubber เท่ากับ 39 ถูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีความเร็วของอากาศเท่ากับ 10.09 เมตร/ชั่วโมง เลือกใช้ถังบำบัด Aerosol ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง การจัดการนำทิ้งภัยหลังการบำบัด โครงการจะนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนมาใช้ในการ rekน้ำดื่มน้ำที่อ้อมน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำที่ 760.18 ตารางเมตร ทั้งนี้ โครงการได้ออกแบบถังเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจำนวน 2 บ่อเพื่อนำมาใช้ในการ rekน้ำ</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษณารณ)  
ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับรองจำนวน 108/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ดรีน ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ด้านไม้แบบชึ่งคืน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>จะเห็นได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพ น้ำทึบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คาดว่าผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>น้ำชาด่างจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ น้ำชาด่างจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจะนำไปบำบัดรวมกับระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ ศักยภาพและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียในการรองรับน้ำทึบจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ มีเพียงพอที่จะรับน้ำทึบปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับน้ำทึบจากการฉาดห้องพักมูลฝอย</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....


(นายปราศรัย งานอุขavaran)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 109/227 หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) การระบายน้ำ	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการบริเวณนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างถาวรจากเดิมพื้นที่ว่างเปล่ามิได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมขนาด 8 ชั้นจำนวน 1 อาคาร ปริมาณน้ำฝนที่ซึมลงดินก็จะลดลงเนื่องมาจากมีการพัฒนาพื้นที่เป็นอาคาร ถนน สะร่วยน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่คงเหลืออยู่บนพื้นผิวน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีการพัฒนาโครงการ</p> <p>จากการคำนวณข้างต้นพบว่าอัตราการระบายน้ำจากพื้นที่โครงการก่อนการพัฒนาที่คิดเท่ากับ 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอัตราการระบายน้ำภายหลังพัฒนาที่คิดเท่ากับ 0.031 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เกิดขึ้น โครงการสามารถทำการควบคุมได้จากระบบระบายน้ำฝนของโครงการ รวมแล้วสามารถเก็บกักน้ำในท่อไว้ได้ 33.68 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง</p>	<p>(1) ติดตั้งเครื่องดักน้ำฝนอยบริเวณทุกระยะน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการลอกตะกอนทุกเดือน</p> <p>(2) ควบคุมการระบายน้ำหลังพัฒนาไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทึบของอาคารประเภท ข.</p> <p>(4) กำชับให้ฝ่ายจัดการอาคารด้องติดตามการประปาดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ฯ จากสถานีวิทยุห้องถัง โทรทัศน์ หรือรถดูดเงิน เป็นต้น</p> <p>(5) กำชับให้ฝ่ายจัดการอาคารด้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำตลอดเวลา เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องและทันท่วงที</p> <p>(6) กำชับให้ฝ่ายจัดการอาคารด้องเตรียมแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยในอาคาร เพื่อให้</p>	<p>ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสม อยู่ภายในบ่อพักน้ำและบุคลากรเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาเมืองดำเนินการ</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 110/227 หน้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนໂດ ครีน ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เพียงพอตับปริมาณน้ำที่ต้องเก็บกักของโครงการเท่ากับ 22.797 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่ติดกับโครงการเพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการให้ไม่เกินอัตราการระบายน้ำจากพื้นที่ก่อนการพัฒนา</p> <p>ดังนั้น การประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความสามารถในการรับอัตราการระบายน้ำจากโครงการ ซึ่งมีขั้นตอนการระบายน้ำไม่เกินก่อนพัฒนา โครงการ ซึ่งมีความสามารถรองรับการระบายน้ำได้อよ่างเพียงพอ ดังนั้น คาดว่าการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบระบายน้ำของชุมชนแต่อย่างใด โดยโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการในการบุคลลอกห่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ผู้อยู่อาศัยในอาคาร ได้รับทราบความคืบหน้าของสถานการณ์เป็นระยะ ๆ ส่วนในกรณีที่จำเป็นต้องปิดอาคาร ผู้จัดการอาคารต้องเตรียมแผนในการแจ้งให้ผู้พักอาศัย ได้รับทราบล่วงหน้า</p> <p>(7) กำหนดให้ผู้พักอาศัยทุกห้อง ต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ฝ่ายอาคาร สามารถแจ้งข่าวสารผ่าน SMS ได้</p> <p>(8) กำหนดให้ฝ่ายจัดการอาคารต้องจัดเตรียมวัสดุที่สามารถนำมาสร้างแนวป้องกันน้ำได้อย่างเร็ว เช่น ถุงราย แผ่นพลาสติก เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ท่วมภายนอกโครงการสามารถเข้ามาในตัวอาคารได้ และนำมาใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องอุดชุดเชื่อมระหว่างระบบระบายน้ำของอาคารกับห่อระบายน้ำในถนนนอกอาคารเพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกโครงการหลักเข้าอาคารผ่านห่อระบายน้ำ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 111/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตราการเมืองที่น่าเด่นแก้ไขเพิ่มครบที่สูงกว่าเดิมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หัวข้อที่น่าสนใจ)

โครงการพาร์คกอนโดรัม ศรีน สำปา ของบริษัท ชี.พี.แอล.จี.จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบบนทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามที่ ๑	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(9) กำชับให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรายงานให้แน่ใจว่าครึ่งบูน้ำในอาคารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบน้ำมันสำรองไฟฟ้ายังพอใช้เป็นพัฒนาการอย่างถูกต้อง</p> <p>(10) เมื่อติดตั้ง完成ที่มีความต้องการ ฝ่ายจัดการอาคารต้องพิจารณาตัดไฟในหลาย ๆ ส่วนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>(11) กรณีต้องของพืชผักออกสาย ฝ่ายจัดการอาคารต้องสำรวจและจัดทำบัญชีจำนวนผู้อยู่อาศัยไว้ล่วงหน้า</p> <p>(12) กำชับให้ผู้เชี่ยวชาญทำการติดตั้งภายนอกสถานที่บุคคลใดที่ผู้พักอาศัยทราบ และต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดำเนินการรอบพื้นที่อย่างหน้า โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนให้ผู้พักอาศัยทราบพร้อมทั้งประสานส่วนหน้าที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤกษาคม 2559 ลงวันที่</p>	<p>บิรชัก คอนซัลแตนท์ ออฟ Փอร์นิช จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p> <p>รับรองจำนวน 112/227 หน้า</p> <p>พฤษภาคม 2559 ลงวันที่</p>

  
 บริษัท บิรชัก คอนซัลแตนท์ ออฟ Փอร์นิช จำกัด  
 ผู้รับผิดชอบดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ชี.พี.แอล.จี.จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  
 (นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)  
 ผู้อำนวยการศูนย์นิเวศสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ชี.พี.แอล.จี.จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การจัดการมูลฝอย	<p><b>(1) กรณีที่ยังไม่มีโครงการ</b> การเก็บรวบรวมมูลฝอยในพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง จึงรับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลลีယียงเนื่อง ตำบลบ่อแขวง ตำบลสวนดอก ตำบลหัวเวียง ตำบลพิชัย ตำบลพะนาท ตำบลสนธุ์ และ ตำบลชนมพู โดยมีรถเก็บขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ จำนวน 21 คัน เทศบาลนครลำปาง มีการเก็บขยะมูลฝอยวันละเที่ยวปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขึ้นได้ ประมาณ 97.5 ตัน/วัน</p>	<p>สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เป็นต้น เพื่อไปยังพื้นที่จุดรวมพื้นที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ หรือขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน</p> <p>(1) ออกแบบให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในแต่ละชั้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องสามารถนำมูลฝอยที่เกิดขึ้นมาทิ้งไว้ข้างห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น หากนั่น พนักงานทำความสะอาดของโครงการจะดำเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละชั้นไปบังห้องพักมูลฝอยรวมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป (2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด เพื่อเข้ามาเก็บทำความสะอาดบริเวณส่วนกลางและเก็บรวบรวมมูลฝอยของแต่ละชั้น</p>	<p>(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ (2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในอาคาร โครงการทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ (3) ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยทุกชั้นทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 113/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการรับอนุญาตและกำหนดตัวอย่างมาตรฐานการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (ท่วงดำเนินการ)

โครงการฯร่างกอญด์ศรีเมือง ตำบลวังชุม ของนรรษัท ชี.พ. แอนด์ จำกัด(มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ข้อคู่ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และถุงค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	คาดนำไม้สำelledเป็นเชื้อเพลิงตามหลักฐานที่สถาบันที่ที่ได้รับอนุญาตให้ตัดไม้ที่ 600 ไร่ ปัจจุบันมีผืนที่คงเหลือ 500 ไร่ ดังนั้น เทศบาลนครลำปาง จึงมีที่ดินภายในโครงการทุกวัน	(3) ประดานางอนอย่างใกล้ชิดกับเทศบาลนั้น ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับมนุษย์อย่างโปรตุเกส ในเรื่องความสามารถในการตั้งที่ที่มนุษย์อยู่ ภาคในโครงการทุกวัน	(4) ทำความสะอาดด้วยห้ามเผาไหม้รวมและถนนภายในโครงการทุกครั้ง กារย้ายการก่อสร้างหมู่บ้านของชาวนา

(2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

เมื่อพิจารณาการดำเนินการซึ่งมีค่าดำเนินการคาดว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการประมาณ 0.74 ล้าน/วัน (2.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ดังนั้น เทศบาลนครลำปาง ต้องเก็บขยะที่เกิดขึ้นเมื่อรวมกับผลิตภัณฑ์ที่เก็บขึ้นจากโครงการรวมทั้งสิ้น 98.24 ตัน/วัน เมื่อร่วมประมาณ 98.24 ตัน/วัน โครงการพบร่วมกับเทศบาลนครลำปาง มูลค่าอยู่ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ต้องการดำเนินการซึ่งคงจะสูงมากพอดังนี้

(3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีการร่วมภาษี 0.74 ล้าน/วัน การซื้อขายและจ่ายของโครงการ

(4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

คาดว่าจะมีการดำเนินการที่ต้องการดำเนินการ 0.74 ล้าน/วัน การซื้อขายและจ่ายของโครงการ

(5) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

คาดว่าจะมีการดำเนินการที่ต้องการดำเนินการ 0.74 ล้าน/วัน การซื้อขายและจ่ายของโครงการ

(6) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

คาดว่าจะมีการดำเนินการที่ต้องการดำเนินการ 0.74 ล้าน/วัน การซื้อขายและจ่ายของโครงการ

นายปรacha งามชัย งานอุตสาหกรรม

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
(วิชาชีพ ช่างสถาปัตย์ จำกัด จำกัด จำกัด)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

นางสาวนิษฐา พิษิณุ

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
(วิชาชีพ ช่างสถาปัตย์ จำกัด จำกัด จำกัด)

นายปรacha งามชัย อยพ. เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



นางสาวนิษฐา พิษิณุ

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
(วิชาชีพ ช่างสถาปัตย์ จำกัด จำกัด จำกัด)

รับรองจำนวน 114/227 หน้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ของโครงการนี้ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมเพื่อร่วบรวมมูลฝอยทั้งหมดก่อนรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลรับไปกำจัด</p> <p>โครงการได้จัดเครื่องถังรับมูลฝอยไว้ภายในอาคารแต่ละชั้นห้องพักมูลฝอยประจำชั้นของโครงการ และจัดเครื่องห้องพักมูลฝอยรวมไว้จำนวน 1 แห่ง ความจุประมาณ 14.43 ลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้นานเกินกว่า 6.41 วัน</p> <p>ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการความจุ 14.43 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ห้องพักมูลฝอยหัวไป มีพื้นที่ขนาด 2.52 ตารางเมตร ระดับกักเก็บมูลฝอยสูง 1.5 เมตร ความจุ 3.78 ลูกบาศก์เมตร</li> <li>2) ห้องพักมูลฝอยหัวใจกลางขนาดพื้นที่ 1.54 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุ 2.31</li> </ul>	<p>และต้นเสื่อ เป็นแนวกันชนบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อลดผลกระทบค้านกoline และทศนอุจจาระที่มีต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายในหลังการเก็บขยะจากเทศบาลรับไป</li> <li>(3) คุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน</li> <li>(4) ออกแบบห้องพักมูลฝอยที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันหมู และแมลงต่างๆ และลดผลกระทบค้านกoline และทศนอุจจาระที่มีต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง (รูปที่ 5 ตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางเก็บขยะมูลฝอยภายในโครงการ)</li> </ul>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 115/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ข่าวด่วนนิยม)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ลูกบ้าศึกเมตร</p> <p>3) ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 2.78 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.50 เมตร ความชื้น 4.17</p> <p>ลูกบ้าศึกเมตร</p> <p>4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 2.78 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.50 เมตร ความชื้น 4.17</p> <p>ลูกบ้าศึกเมตร</p> <p>(4) ความสามารถในการเก็บขยะมูลฝอย ของหน่วยงานราชการ</p> <p>ความสามารถในการเก็บขยะของเทศบาล นครลำปาง ประมาณ 97.5 ตัน/วัน และจำนวนรถเก็บขยะ มูลฝอยทั้งหมด 21 คัน จำนวนรอบในการเก็บขยะ มูลฝอยวันละครั้งดังนี้ เทศบาลนครลำปาง ยังมี ความสามารถในการเก็บขยะมูลฝอย รวมถึงความสามารถ</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ จันทร์ยุทธ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP-LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 116/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ในการจัดเก็บมูลฝอยและความเพียงพอในการจัดเตรียมห้องเพื่อรับรับมูลฝอยของโครงการทำให้โครงการสามารถจัดการและป้องกันผลกระทบจากมูลฝอยได้ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยโครงการจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ</p> <p>(5) เส้นทางการเก็บขนมูลฝอยของโครงการจากเทศบาลนครสำราญ</p> <p>เส้นทางการลำเลียงมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ คำแนะนำงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขนมูลฝอยโดยไม่กระทบต่อการจราจรภายในโครงการโครงการจะจัดเตรียมไว้บันทึกค้านทิศใต้ของแปลงที่ดิน เพื่อใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยจากโครงการมาบังรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครสำราญ มีการบริหารจัดการสำหรับเส้นทางการทางเข้า-ออกของรถเก็บขน</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 117/227 หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<p>มูลฝอยที่ซัดเจน ประกอบกับรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสำราญ กำหนดเวลาการเก็บขยะที่ซัดเจน</p> <p>ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)            (1) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ผู้เข้าเมือง)            ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วงดำเนินการโดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.14 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับการจราจรยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างเบาบางเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างอย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โครงการให้สอดคล้องกับถนนภายนอกโครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีจ่าหน้าที่อำนวยความสะดวก</p>	<p>(1) การควบคุมการจราจรในโครงการ            1) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางแยกทุกแห่งและป้ายแสดงทางไปสถานีครอบคลุมการจราจร            2) จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทางการจราจร            3) ใช้ไฟกระพริบ (Overhead Signal) โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ของครุฑ            4) จัดให้มีจ่าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ของครุฑและบริเวณทางแยก</p> <p>(2) การควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธิน</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD รับรองจำนวน 118/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ต้าป่าง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพรถจอดคืบ ไม่ติดขัด รายละเอียดค้างเส้นฯ ในตารางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบช่วงก่อสร้างและดำเนินการแล้วผลกระทบที่จะเกิดจาก การจราจรภายในห้องจากการดำเนินโครงการจึงจัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(2) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ผังขายของเมือง)</p> <p>ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วงดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.17 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนักและคับคั่งมาก อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับถนนภายนอก</p>	<p>1) จัดทำป้ายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า-ออก</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา</p> <p>(3) ติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ อุกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชลกรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(4) จัดให้มีสันบุน มีลักษณะเป็นถุงกระดาษ (speed แบบ) โดยกำหนดความสูงไม่เกิน 7.5 เมตร ตามมาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอกความเร็ว นยพ. 2301-56 ของสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง บริเวณจุดเข้า-ออก พื้นที่โครงการเพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 119/227 หน้า


มาตรฐานการบัญชีของกิจการและเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเพื่อมาตรฐานทางการค้าและมาตรฐานทางการเงินของประเทศไทย (มาตรฐานบัญชี)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความต้องการที่ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการสิ่งแวดล้อม (ร่างด้านนิเวศฯ)

โดยร่วมกับผู้รับผิดชอบได้รับน้ำหนัก ชี.พ. แมตต์ จักร (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ย่อไปรักษาก่อนทางสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคที่ ๑	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข มาตรการแก้ไขและลดผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ และการประเมินได้เชิงตัวตน
	<p>โครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวย ความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพบรรทัดองค์รวมที่ไม่ติดขัด ราษฎรและเด็กสามารถเดินทางมาโครงการได้อย่างกันและเด็ก ผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในกรณการเดินทางกลับบ้าน การเดินทางกลับบ้านเป็นภาระทางกายภาพค่าfinen โครงการ จึงจัดตั้งบ้านพักสำหรับเด็กในโครงการ จึงจัดตั้งบ้านพักสำหรับเด็ก ใน</p> <p>(3) การประเมินปริมาณการใช้ช่วงวันหยุด (สัปดาห์น้ำเสีย)</p> <p>สำหรับ V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วง ดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.14 และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับการใช้พลังงานอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานเดือนตัวไตรมาส สามของปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดใช้พลังงานเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ที่จะนำไปสู่การลดใช้พลังงานต่อไป</p>	<p>(5) ห้ามจอดรถบริเวณริมถนนด้านหน้าโครงการ (ถนนพหลโยธิน)</p> <p>(6) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา ความเรียบเรียงเป็นระบบเรียบง่ายของถนนด้านหน้าโครงการ ไม่ให้มีการจอดรถติดชิดซากรถระหว่างทางหรือริมถนนบริเวณด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(7) จัดให้มีที่ดินรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ ห้องน้ำด้านในงานวัน 22 ต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง</p> <p>(8) จัดให้มีที่ดินรถจักรยานยนต์ภายในโครงการทั้งหมด จำนวน 47 ที่ดิน</p> <p>(9) กำจัดไข่พืชเด็กการอุด กดปิดด้วยกระดาษ ปุ๋ยก๊าซหานด กดปิดด้วยกระดาษ และซื้อห้ามต่างๆ ให้เด็กผู้หญิง อាមัยหารบบเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ที่จะนำไปสู่การลดใช้พลังงานต่อไป</p>	

บริษัท คอนซัลล์เลนท์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด บริษัท รับรองผลงาน ๑๒๐/๒๒๗ หน้า  
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
 ๖๗๘๙/๔๙๘๙ ถ.ชัย ๕๕๕๙ ลพบุรี  
  


นายประเสริฐ งามชัยวรรณ  
 ผู้รับผิดชอบอาชญา



บริษัท ชี.พ. แมตต์ จำกัด (มหาชน)  
 C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED  
 บริษัท คอมเซลล์เลนท์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวชนิษฐา ทักษิณ  
 ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท มหาชนท์ จำกัด เทคโนโนโลยี จำกัด  
 บริษัท มหาชนท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการเงินกับผู้สอบบัญชีและมาตรวัดความต้องการด้วยวิธีแบบตัวอย่าง

โครงการพัรค์กอนซูม ศรีป่า ของบริษัท ซี.พี. เทคโนฯ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

章ที่ประมวลทางเดินทางล้วน และถูกต้องที่๑	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคในที่ตั้งโครงการ ให้ติดตั้งกั้นถนนภายนอก โครงการ โดยโครงการ ได้ลงไวนิลห้ามเข้าที่อันตราย ความต้องการริ维ษทางเข้า-ออกโครงการต่อวัน 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพของรถกล่องตัว ไม่ติดตั้ง ราชบัณฑิตดังต่อไปนี้ตามมาตรฐานที่ก่อนหน้าเดิม ติดตั้งกระหานหัวเรือที่ต้องดูแลในการเดินทาง กระหานที่จะติดตั้งต้องดูแลในส่วนการเดินทาง โครงการจึงจัดตั้งจุดตรวจจราจรสำหรับน้ำดี โครงการจึงจัดตั้งจุดตรวจจราจรสำหรับน้ำดี (4) การประเมินรับมือการจราจรช่วงวันหยุด (สัปดาห์สองครึ่ง)	ภาคในที่ตั้งโครงการ ให้ติดตั้งกั้นถนนภายนอก โครงการ โดยโครงการ ได้ลงไวนิลห้ามเข้าที่อันตราย ความต้องการริ维ษทางเข้า-ออกโครงการต่อวัน 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพของรถกล่องตัว ไม่ติดตั้ง ราชบัณฑิตดังต่อไปนี้ตามมาตรฐานที่ก่อนหน้าเดิม ติดตั้งกระหานหัวเรือที่ต้องดูแลในการเดินทาง กระหานที่จะติดตั้งต้องดูแลในส่วนการเดินทาง โครงการจึงจัดตั้งจุดตรวจจราจรสำหรับน้ำดี โครงการจึงจัดตั้งจุดตรวจจราจรช่วงวันหยุด (สัปดาห์สองครึ่ง)	(10) กำหนดให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการห้าม จอดรถบนตัวริ维ษริมถนนพหลโยธินและถนน สาธารณะประจำชั่วโมง โครงการ โดยติดตั้ง กันขึ้น ฝ่าเส้น ฝ่าเข็มการจราจรต้องดำเนินการตัดกิ่วต้อนและ แม่ข่ายหัวน้ำที่ควรให้ดำเนินการตามกฎหมายของ ประเทศญี่ปุ่นติดตั้งกันขึ้นที่ทางผ่านทางเข้า-ออก และ ให้ติดตั้งเหล็กกระหานหัวเรือที่หัวเข้า-ออกและ หัวออกหัวเข้า-ออก ตามที่ก่อสร้างเป็นที่โครงสร้าง (11) ประมาณงานกันย์ทบทวนลดลงสำหรับหน้าที่ ต่อวัน เพื่อขออนุญาตติดตั้งป้ายห้ามจอดรถด้าน ถนนทางเดินประปา บนน้ำดีบริเวณที่น้ำที่โครงการ ดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เป้ากัน 0.11 และเมื่อเบริกบานเพิ่มกับช่วง ไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่เกินค่าท่านกันมากันน้ำดีต้นการจราจร ยังคงอยู่ในระดับดีมากในทางเดินด้วยตัวเดียว	(10) กำหนดให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการห้าม จอดรถบนตัวริ维ษริมถนนพหลโยธินและถนน สาธารณะประจำชั่วโมง โครงการ โดยติดตั้ง กันขึ้น ฝ่าเส้น ฝ่าเข็มการจราจรต้องดำเนินการตัดกิ่วต้อนและ แม่ข่ายหัวน้ำที่ควรให้ดำเนินการตามกฎหมายของ ประเทศไทย ให้ดำเนินการตามกฎหมายของ ประเทศญี่ปุ่นติดตั้งกันขึ้นที่ทางผ่านทางเข้า-ออก และ ให้ติดตั้งเหล็กกระหานหัวเรือที่หัวเข้า-ออกและ หัวออกหัวเข้า-ออก ตามที่ก่อสร้างเป็นที่โครงสร้าง (11) ประมาณงานกันย์ทบทวนลดลงสำหรับหน้าที่ ต่อวัน เพื่อขออนุญาตติดตั้งป้ายห้ามจอดรถด้าน ถนนทางเดินประปา บนน้ำดีบริเวณที่น้ำที่โครงการ ดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เป้ากัน 0.11 และเมื่อเบริกบานเพิ่มกับช่วง ไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่เกินค่าท่านกันมากันน้ำดีต้นการจราจร ยังคงอยู่ในระดับดีมากในทางเดินด้วยตัวเดียว

บริษัท ศรีป่า จำกัด อยู่เลขที่ 121/227 หมู่ 2  
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘๗๐

นายปรารักษ์ งามชัยวรรณ  
ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท ซี.พี. เทคโนฯ จำกัด (มหาชน)  
บัญชี กองบัญชีและนักบัญชี

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กอนซูม จำกัด (มหาชน)  
บัญชี กองบัญชีและนักบัญชี

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม สำนักงานใหญ่ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับถนนภายนอกโครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด รายละเอียดดังเด่นอยู่ในตารางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบช่วงก่อสร้างและดำเนินการแล้วผลผลกระทบที่จะเกิดจากการจราจรภายนอกจากการดำเนินโครงการจึงจัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถนนทางหลวงชนบทดำเนินการ 1019</p> <p>(1) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ผู้เข้าเมือง) ผู้คนหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วงดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.11 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี</p>	<p>อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(13) ออกแบบเปลี่ยนจ่ากัดศิทธิการเข้าออกของผู้ที่มาติดต่อกับผู้พักอาศัย กรณีจอดเกินเวลาตามที่ฝ่ายจัดการอาคารกำหนดไว้ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันและลดปริมาณรถชนตี่ที่เข้าออกภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(14) ดำเนินการจัดการจราจรภายนอกจากการติดต่อกันที่เข้าออกภายในโครงการ พร้อมติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงปริมาณรถชนตี่ที่เข้าออกภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้พักอาศัยได้ตัดสินใจและทราบสถานการณ์ที่จอดรถภายในโครงการ</p> <p>(15) จ่ากัดศิทธิที่จอดรถชนตี่แก่ผู้อาศัย 1 ห้อง/คัน พร้อมห้องพิจารณาเก็บค่าใช้จ่ายที่จอดรถ เพื่อเป็นแนวทางเดือดในการลดปริมาณรถชนตี่ และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจให้แก่ผู้พักอาศัย</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุญาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ประจำร่องจานวน 122/227 หน้า CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอมเพล็กซ์ ศรีนิวัฒน์ สำหรับพัฒนาที่ดิน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>พ.ศ. 2556 มีค่าไม่ได้มากด้วยกันมากนัก ระดับการจราจร ข้างอยู่ในระดับต่ำมาก/เบาบาง เคลื่อนตัวได้ค่อนข้าง อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการจราจร ภายในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับถนนภายนอก โครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวย ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด รายละเอียดดังเสนอในการมาตรวัดการป้องกันและ ลดผลกระทบช่วงก่อสร้างและดำเนินการแล้วผล ผลกระทบที่จะเกิดจากการจราจรภายในห้องจากการดำเนิน โครงการซึ่งจัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(2) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ผู้ขออนุมัติ) มุ่งหน้าออกจากแยกไปแนวเนาะ ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วง ดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เพียงกัน 0.16</p>	<p>(รูปที่ 6 ที่ศึกษาการจราจร ตำแหน่งที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการ)</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัช จันทวอรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บรรจุที่ 123/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีเมือง ต่าป่าง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบท่างสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่ได้ต่างกันมากนัก ระดับการจราจร ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เนื่องจากตัวได้ค่อนข้างอย่างไรก็ตาม โครงการ ได้จัดให้มีการจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับถนนภายนอก โครงการ โดยโครงการ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวย ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด รายละเอียดดังเสนอในตารางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบช่วงก่อสร้างและดำเนินการแล้ว ผลกระทบที่จะเกิดจากการจราจรภายนอกจากการดำเนินโครงการจะจัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 124/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษาวรรณ)




ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิยน้ำ ทักษิณ)

ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงค่าเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด คริม ล่ามปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(3) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด (ผู้เข้าเมือง) มุ่งหน้าสู่แยกอยพะนาห์ ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วงค่าเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.08 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับการจราจรยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างเบาบาง เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างอย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับถนนภายนอก โครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีจ่าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด รายละเอียดดังเสนอในตารางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบช่วงก่อสร้างและดำเนินการแล้วผล</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุขารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
บริษัทฯ ประจำงานที่ 125/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตราการป้องกันและยับ止เชิงกลรบด้วยสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการน้ำรัก คุณใจคริมน ถ้ำปูน ของบริษัท ซี.พี. เมดิค จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการที่จะเกิดจากการลงทุนของทางการดำเนิน โครงการซึ่งข้ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้	<p>(4) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด (ผู้ใช้อาคารนี้อยู่) มุ่งหน้าออกจากแยกไปแม่น้ำ ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วง ดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.09 และมีอัตรารถที่ยุบกันช่วงไม่มีโครงการ ในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่เต็塔่ต่ำกว่ากันมากนัก ระดับนักการบรรจุ ห้องจอดที่นั่นจะตื้นคืนตื้นมากไปบาง เทศบาลตัวได้ตั้งมาก อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการช่วงเวลา ภายในพื้นที่โครงการให้ลดผลกระทบกับบ้านคนจำนวนมาก โครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีสีเหลืองที่เข้มข้น ความเด่นดวงบริเวณทางเข้า-出口ให้รับการลดชัด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพราบรื่นลื่นตัว ไม่คลื่น</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

บริษัท คอนซัลต์แนนท์ ออฟ ประเทศไทย จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD รับรองงานวัน 126/227 หน้า

ก. พ.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ



(นายประเสริฐ งามชุมาระณ)

ผู้รับมอบอำนาจ  
QSR AND PUBS COMPANY LIMITED

บริษัท คุณรักແນหனท์ ออฟ ไทย จำกัด

(นางสาวชนิษฐา หักษิร)

ผู้รับทราบการดำเนินต่อไปของตัวเอง

บริษัท คุณรักແນหனท์ ออฟ ไทย โน โลจี้ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ดำเนินการ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>รายละเอียดดังเสนอในตารางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบช่วงก่อสร้างและดำเนินการแล้วผลผลกระทบที่จะเกิดจากการจราจรภายนอกจากการดำเนินโครงการจึงจัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>ถนนเขางานกั้นคร</p> <p>(1) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ผู้ทางเข้าวัดท่านะโถ)</p> <p>ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วงดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.43 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับการจราจรยังคงอยู่ในระดับดี/เบาบาง เกิดขึ้นตัวได้ดี อายุโรงรถไม่ต้องมาก ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 127/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุมาวรรณ)



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิญรุத์ กษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โกรงกอรพาร์ค กอนโด ศรีน สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพรถคล่องตัว ไม่มีติดขัด รายละเอียด ดังเสนอในตารางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ช่วงก่อสร้างและดำเนินการแล้วผลกระทบที่จะเกิด<sup>1</sup> จากการจราจรภายในและการดำเนินโครงการจึงขัด อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(2) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ (ส่องทางออกไปแยกอยพะนาห)</p> <p>ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วง ดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.34 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการ ในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับการจราจร ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างเบาบาง เคลื่อนตัวได้ดีมาก</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุญาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 128/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการดำเนินสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการระบบทราบ ภายในพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับถนนภายนอก โครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวย ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพรถราบรุ่งศรี ไม่ติดขัด รายละเอียดดังเสนอในตารางมาตรการป้องกันและ ลดผลกระทบช่วงก่อสร้างและดำเนินการแล้วผล ผลกระทบที่จะเกิดจากการจราจรภายนอกจากการดำเนิน โครงการจึงจัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(3) การประเมินปริมาณการขอร่างหัวน้ำดู (สิ่งขาทางเข้าวัดท่าน้ำ)</p> <p>ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วง ดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.27 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556 มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับการจราจรยังคงอยู่ใน</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาวเวอร์ ค่อนโตก คริม ดำเนินงาน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่าง ๆ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระดับคืนมา/เบาบาง เกิดขึ้นตัวว่าได้มาก อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โครงการให้สอดคล้องกับถนนภายนอกโครงการ โดย โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มีสภาพจราจรค่อนข้างดี ไม่ติดขัด รายละเอียดดังเสนอ ในตารางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบช่วง ก่อสร้างและดำเนินการแล้วผลกระทบที่จะเกิดจาก การจราจรภายหลังจากการดำเนินโครงการจึงจัดอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(4) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด (ผู้ทางออกไปแยกโดยประมาณ)</p> <p>ค่า V/C Ratio ในปี พ.ศ. 2559 ในช่วง ดำเนินการ โดยใน 1 วันมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.27 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไม่มีโครงการในปี พ.ศ. 2556</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 130/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักขี้ม)

ผู้อำนวยการห้ามสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการน้องบันและแก้ไขมาตรฐานเดิมแบบต่อเนื่องและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ข่าวด้านนิยาม)

โครงการพาร์ค คอมโพด ครีม สำปาง ชุมชนริมแม่น้ำ ต.ปี. และต.บึงกัด (มหาสารคาม)

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบของมาตรฐานเดิม และถูกตั้งใหม่	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้ห้องน้ำ	มีค่า "ไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับการตรวจยังคงอยู่ใน ระดับเดิมมาก/น้อยหลักหน่วย" ตัวเล็กมาก อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โครงการให้ถือครองสิ่งกันถนนภายนอกโครงการ โดย โครงการได้จัดให้มีจุดสำหรับจราจรภายในพื้นที่ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการติดต่อ 24 ชั่วโมง ให้มี สภาพจราจรต่อตัว "ไม่ติดขัด รายละเอียดดังเดอน" ใน ตารางมาตรฐานเดิมและผลกระทบที่อาจเกิดจากภาระทาง และดำเนินการแล้วผลกระทบที่จะเกิดจากภาระทาง ภายนลังจากภาระดำเนินโครงการริบบิคดูอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ติด การดำเนินการของโครงการให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการใช้ประยุษณ์เพื่อคืนสภาพที่	บวชช คณศรีเน晦 อธพ เทคโนโลย จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองทำงาน 131/227 หน้า
3.3 การใช้ห้องน้ำ	มีค่า "ไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับการตรวจยังคงอยู่ใน ระดับเดิมมาก/น้อยหลักหน่วย" ตัวเล็กมาก อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการจัดการจราจรภายในพื้นที่ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการติดต่อ 24 ชั่วโมง ให้มี สภาพจราจรต่อตัว "ไม่ติดขัด รายละเอียดดังเดอน" ใน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ติด การดำเนินการของโครงการให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการใช้ประยุษณ์เพื่อคืนสภาพที่	นางสาวชนิษฐา ทักษิณ) ผู้อำนวยการห้องค้นสิ่งแวดล้อม บวชช คณศรีเน晦 อธพ เทคโนโลย จำกัด บริษัท บี.แอล.พี. จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ



(นายปราศรี งามดุยางรณะ)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการห้องค้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท บี.แอล.พี. จำกัด (มหาชน)  
บี.แอล.พี. จำกัด (มหาชน)  
บี.แอล.พี. จำกัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ว่างเปล่า มาเป็นอาคารอยู่อาศัยขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อรองรับการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นบริเวณนนพหลโยธิน ทั้งนี้ที่ตั้ง โครงการอยู่ในเขตเมืองซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และตลอดแนวของถนนพหลโยธินในปัจจุบัน พบว่า มีการพัฒนาด้านที่พักอาศัยอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่พักอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม อาคารอยู่อาศัย รวม สถานพยาบาล สถานศึกษาเป็นต้น รูปแบบของอาคารส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่พัฒนาในแนวราบและแนวคึงสลับกัน รูปแบบและความสูงของอาคาร โครงการเปรียบเทียบกับอาคาร โดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า อาคารมีความคลุมคลื่นกับอาคารที่มีอยู่โดยรอบ</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. อยู่เลขที่ 132/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรี งามอุมาวรรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการรื่นเริงกันและแก้ไขมาตรฐานที่ต้องแก้ไขและมาตรฐานที่ต้องตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องตามครรภ์ของเอกสารที่ได้รับต้องตรวจสอบ (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพัฒนาศักยภาพคอมมูนิเคชั่นสำหรับผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย ชั้นเรียนภาษาไทย ศูนย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของบุรีรัช ฐ.พ. แอลเอช จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พื้นที่โครงการ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจะมี ความต้องการที่จะก่อรากบนเนื้อที่ที่ไม่ใช่ที่ดินและทำให้ พื้นที่ดินของชุมชนโดยรอบ ประมาณก้าวโครงการ ดังอยู่ในเขตเมืองลำปางที่มีระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ รวมทั้งการคมนาคมขนส่งที่ต้องการ ทำให้การใช้ที่ดินนี้การเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการ พัฒนาด้านน้ำดื่มและกระบวนการที่เกิดขึ้นหากว่าจะอยู่ใน ระดับปานกลาง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สงบและการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน	(1) พัฒนาด้านน้ำดื่มและภัยคุกคามที่สำคัญของกับการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน ว่าที่บ้านผู้เชื่อมโยงความเมื่องกำลังไปทางเดินด้วยใช้ โคลร่าผู้เชื่อมโยงความเมื่องกำลังไปอยู่ในบ้านเดือนที่ 14 กรมประชาธิการและสหกรณ์ จัดทำร่างกฎหมายที่	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลติ้งแอนด์ ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด  
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD บรรจุลงนาม 133/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ



(นายประเสริฐ งามชัยราษฎร์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ฐ.พ. แอลเอช จำกัด (มหาชน) บริษัท ซอฟแอนด์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท กอนซัลติ้งแอนด์ ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลติ้งแอนด์ ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ดีรีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ดำเนินกิจกรรมการกฤษฎีการตรวจสอบแล้ว อย่างไร่คาน โครงการได้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ดังอยู่ในที่ดิน ประเภท 2.23 (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ การอยู่อาศัย สถาบันราชการการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เมื่อพิจารณาที่ดัง โครงการและลักษณะ การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเป็นประเภท อาคารชุดพักอาศัย (เพื่อขาย) มีความสอดคล้อง กับผังเมืองรวมเมืองสำราญ (ฉบับที่หนึ่งคราวขึ้นแก้ไข)</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 134/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษาวรรณ)



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(2) เปรียบเทียบที่ตั้งโครงการกับร่างผังเมืองรวม เมืองสำราญ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ที่ตั้งโครงการตามร่างผังเมืองรวมสำราญ พบว่าอยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้เป็น หมายเลขอ. 2.19 กำหนดให้เป็นที่คินประเพกษาที่อยู่อาศัยหนาแน่น ปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่คินเพื่อการอยู่อาศัย สถานบันราษฎร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่คินเพื่อกิจกรรม อื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่คินประเพกษา ในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่คินและการ ดำเนินการของโครงการจึงมีความสอดคล้องกับร่าง ผังเมืองรวมเมืองสำราญ</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 135/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....


(นางปราศรั吉祥อุมาวรรณ)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิยรุา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คูนโด ครีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทั้งสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(3) เทศบาลบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง ได้มีการตราเทศบัญญัติ เทศบาลนครลำปาง เรื่อง กำหนดคบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ บางประเภทในพื้นที่บังส่วนในท้องที่เทศบาล นครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 พบว่า โครงการดังอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 2 (ก) ซึ่งกำหนดให้ภายในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ห้าม บุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทที่ไม่ถูก คำสั่ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งกฎหมาย กำหนดคบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเปลี่ยนการ ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บังส่วน ในท้องที่ดำบลบ้านเป้า ด้ำบลบ่อแอ้ว ด้ำบลดันธชัย ด้ำบลพิชัย ด้ำบลเวียงเหนือ ด้ำบลหัวเวียง ด้ำบลสนตุ้ย</p>		

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 136/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุขารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

សិរីសាស្ត្រ និងសាស្ត្របន្ថែម

ក្នុងការរាយការណ៍នេះ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមដោយសារពីការបង្កើតរបស់ខ្លួន

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของทางสังคมต้องมี ผลลัพธ์ด้านฯ	ผลการบันทึกสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาตามตรวจสอบ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องดูแลด้านพรมแดน ดำเนินชุมชน และดำเนินกิจกรรมเชิงเcong สำนักงาน จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2547  นักงานนี้มีอิทธิพลหนาแน่นสู่ชุมชนจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายระหว่างประเทศรวม ดังต่อไปนี้ ๑. การลงทุนในภาคการเกษตรสำนักงานโดยใช้การแบบ ผู้เช่าจ้างหรือร่วมทุน ที่ดิน โครงการท่องเที่ยวที่ดิน สีสัน เป็นที่ดินประปาที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ตามร่างสัญญาของรัฐบาลเมืองลำปาง (บันทึกจดแจ้งที่ ๓) ๒. ดำเนินการดำเนินการของโครงการเชิงเมืองและการใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นผู้เมือง ผลกระทบ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและอนาคต	ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องดูแลด้านพรมแดน ดำเนินชุมชน และดำเนินกิจกรรมเชิงเcong สำนักงาน จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2547  นักงานนี้มีอิทธิพลหนาแน่นสู่ชุมชนจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายระหว่างประเทศรวม ดังต่อไปนี้ ๑. การลงทุนในภาคการเกษตรสำนักงานโดยใช้การแบบ ผู้เช่าจ้างหรือร่วมทุน ที่ดิน โครงการท่องเที่ยวที่ดิน สีสัน เป็นที่ดินประปาที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ตามร่างสัญญาของรัฐบาลเมืองลำปาง (บันทึกจดแจ้งที่ ๓) ๒. ดำเนินการดำเนินการของโครงการเชิงเมืองและการใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นผู้เมือง ผลกระทบ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและอนาคต	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาตามตรวจสอบ

ພັດທະນາຄານ 2559 ຕົກລົງ

(ପ୍ରକାଶକାରୀଙ୍କର ମୁଦ୍ରଣକାରୀ)

Lijst

กู้ภัยชั่วคราว 137/227 หมู่บ้านท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

- 8 -

พฤษภาคม 2559 งบชุมชน

(ପ୍ରକାଶକ ଉତ୍ସମ୍ପଦନିରମଳା)

ນາງរົມເກົ່າ ດອນຮັບຄວາມຕະຫຼາດ ອອນໄລ ພາຍໃນ ໂກງຽບ ຈຳກັດ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ศรีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	ในช่วงดำเนินการจะมีผู้เข้าพักอาศัยในพื้นที่โครงการรายเดือนที่ต้องการประมาณ 667 คน จากลักษณะของโครงการซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ทำให้ลักษณะชุมชนที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นสังคมเมือง แต่ลักษณะชุมชนเดิมในพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นชุมชนเมืองอยู่แล้ว ดังนั้นการดำเนินการโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเป็นสังคมเมืองของพื้นที่ศึกษา อ忙่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของผู้พักอาศัยอาจส่งผลบางในด้านการส่งเสริมการค้าขาย กระตุ้นสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการมีผู้เข้ามาอาศัยในโครงการประมาณ 667 คนจะเป็นตัวกระตุ้นภาวะของเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นมีผลกระทบโดยรวมจะเห็นได้ว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจในทางบวกระยะคืบต่อ	(1) หากได้รับการร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญจากผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โครงการจะทำการดำเนินงาน ต้องรับกับน้ำเสียและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จ โดยเริ่มที่สุดพร้อมทั้งแจ้งผลกระทบตรวจสอบ แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยทันที  (2) กรณีเจ้าของโครงการและผู้ร้องทุกข์ไม่สามารถตกลงกันให้จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ/และผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม  (3) กำชับให้ฝ่ายจัดการอาคารดูแลเชิงคุณภาพ กฎระเบียบในการพักอาศัยให้แก่ผู้พักอาศัย เพื่อความเป็นระเบียบในการพักอาศัยให้แก่ผู้พักอาศัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ พร้อมทั้ง	-

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับรองจำนวน 138/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาววนิชฐา หักขี้)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม ดำเนินงาน ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม ภายหลังจากการเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะ มีจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุดจำนวน 667 คน กิจกรรมของโครงการเพื่อการพักอาศัยเท่านั้นซึ่งตั้งอยู่ ในย่านที่พักอาศัยนั้น ทำให้เกิดการสนับสนุนการ พัฒนาด้านที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี ต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะมีการเดินทางเข้ามาในทางบวก สภาพพื้นที่โครงการที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ใน เขตเมืองที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและครบครัน และเป็น บริเวณที่จะรองรับความเริ่มในอนาคต ซึ่งจะเป็น ผลกระทบต่อการซึ่งงาน รายได้ ในด้านเศรษฐกิจ- สังคมในด้านบวก</p>	<p>ติดประกาศกฎระเบียบภายในอาคารที่สามารถเห็นได้ อย่างชัดเจน</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล พื้นที่โครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย</p> <p>(5) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำรวจจากสถานี ตำรวจนครบาลเมืองดำเนินให้เข้ามาตรวจสอบและความ เรียบร้อยเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด เป็นต้น</p> <p>(6) ต้องดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ ด้านกายภาพ ชีวภาพ อุณหภูมิการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และอุณภพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)




บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD บرجร่องจำนำ 139/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีเมือง สำนักงานบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(2) ผลกระทบด้านการศึกษา (ไม่มีผลกระทบ) เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อการศึกษา ดังนี้ชี้วัดคือการศึกษาจะพิจารณาการ เปลี่ยนแปลงและผลกระทบในเรื่อง (1) การเข้าถึงและ ความเพียงพอของสถานศึกษาในพื้นที่ (2) โอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรู้ในระบบ เมื่อพิจารณาใน ดังนี้ชี้วัดดังกล่าวข้างต้น ผลกระทบที่คาดว่าไม่มี ผลกระทบ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของโครงการ ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หรือประชาชนจาก ต่างจังหวัดที่ต้องการขายข้าวมาพักอาศัยในเขตเมือง ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในวัยทำงาน ดังนั้น การดำเนินการ ของโครงการจึงไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระของสถานศึกษา ในพื้นที่แต่อย่างใด		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 140/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษมาวรรณ)



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม สำมปอง ของบริษัท จี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(3) ผลกระทบด้านศาสนา (ไม่มีผลกระทบ) เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อศาสนา การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสำคัญ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ศาสนสถาน โครงการสามารถร่วมสร้างผลกระทบในแห่งบวกให้ เพิ่มขึ้นได้จากการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ผ่านการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ แต่เมื่อ พิจารณาที่มุ่งจากวัดเชตวัน ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการ 395 เมตร มา不及โครงการไม่เห็นที่ตั้งโครงการ ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่มีส่งผลกระทบ เปลี่ยนแปลงด้านมุ่งของที่ศูนย์กลางแต่อย่างใด</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท จี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท จี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD รับรองจำนวน 141/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอน/do ดรีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข	<p>เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ อย่างครบครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถบำบัดคุณภาพิชที่จะปล่อยออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อให้ถูกหลักสุขอนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตอันดี ภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ดัง โครงการและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการยังมี สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ซึ่ง สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้ารับ บริการได้อย่างสะดวก</p> <p>ช่วงเปิดดำเนินการ โครงการอาจมีกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดหรือส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพต่อห้องผู้ที่ พักอาศัยภายในและผู้ที่พักอาศัยภายนอกโครงการ ความหนาแน่นของจำนวนคนที่เข้ามาพักอาศัยภายใน</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางทุกเดือน</li> <li>(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสิ่จิโอลเคนดา ปีละ 2 ครั้งบริเวณท่อน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศแต่ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ</li> <li>(3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนการบำบัดและหลังการบำบัด ทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>(4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ของโครงการทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขนของเทศบาลครั้งปี</li> <li>(5) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ในแต่ละชั้นของโครงการทุกวัน</li> </ul>



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 142/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอน/do ครีม ถ้าป่าฯ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร สุขภาพจิต เป็นต้น โดยสามารถพิจารณา ได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ระบบทางเดินหายใจ</li> <li>(2) ระบบประสาททางเดินอาหาร</li> <li>(3) ระบบทางเดินอาหาร</li> </ul> <p>ปัจจัยความสุขภาพ ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพ ระดับผลกระทบที่ได้รับ รวมทั้ง มาตรการที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) การระบายน้ำมลสารจากเครื่องยนต์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะและ เครื่องยนต์ของผู้พักอาศัยปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นมีค่า</li> </ul>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) กำหนดให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งภายหลังจาก การขับรถยนต์ภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(6) ตรวจสอบการตักถังมูลฝอย ภายในพื้นที่โครงการทุกวัน</li> <li>(7) ดูแลความเรียบร้อยของถัง รองรับมูลฝอยของแต่ละชั้นในอาคาร และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ทุกวัน</li> </ul>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งานอุษavarun)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN Public Company Limited



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
บัญชีประจำงานที่ 143/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยมราษฎร์ กัณยิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มูลนิธิการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบมูลค่าธรรมดิสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ของบุรีรัมย์ จ.บี.พี.แอลน์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางเดินทางด้วย และถุณาคตาง ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
น้อมนาก่อนเมืองเบร์เก้นที่บ้านทรายน้ำที่กำแพงค่าวา และผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต้น ๆ ของที่มี การขนส่งและผ่านไปตามเส้นทางต่าง ๆ ดังนั้นระดับ ของผลกระทบอาจต้องสูงมากเพื่อยืนในระดับปานกลาง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในระดับปานกลาง - สำช CO เป็นก้ารที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพเมื่อหายใจเข้าไปในร่างกาย ปอดจะดูดซับ และ <sub>ทำปฏิกิริยา</sub> กับ CO ให้เป็น ซึ่ง CO จะรวมตัวกับ <sub>หัวใจ</sub> ในเลือด ไม่ได้ก่อให้เกิดการทำให้ร่างกายขาด ออกซิเจนไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หากหายใจ ออก CO เข้าสู่ร่างกายในปริมาณไม่น้อย ร่างกายจะบีบ เพื่อให้เกิดความดันสูง แต่ถ้าเมื่อปริมาณมากกว่า 100 ลบ.ม./ ลบ.ม. ของอากาศจะจึงมีความเป็นพิษสูง	(2) จัดให้มีเตาหินที่อันนวัตกรรมดีที่สุดใน การบรรจุภายนอกและการเผาไหม้หิน โครงการตกลง 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการburnต่ ภายในโครงการ (3) หันน้ำทิ้งความสะอาดและถังน้ำก咽ใน โครงการ พื้นที่ด้านล่าง เพื่อผลการฟื้นฟูภูมิประเทศ (4) หันน้ำดูดเพื่อที่สีเทาภายในโครงการ อย่าง หนึ่งสามารถดูดซึ่งความกาวร่องรอยที่อยู่ในน้ำประปาและ ป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ที่มาเยี่ยมชมโครงการ	(2) จัดให้มีเตาหินที่อันนวัตกรรมดีที่สุดใน การบรรจุภายนอกและการเผาไหม้หิน โครงการตกลง 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการburnต่ ภายในโครงการ (3) หันน้ำทิ้งความสะอาดและถังน้ำก咽ใน โครงการ พื้นที่ด้านล่าง เพื่อผลการฟื้นฟูภูมิประเทศ (4) หันน้ำดูดเพื่อที่สีเทาภายในโครงการ อย่าง หนึ่งสามารถดูดซึ่งความกาวร่องรอยที่อยู่ในน้ำประปาและ ป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ที่มาเยี่ยมชมโครงการ	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายราศรี งามชุมารรณ)

ผู้อำนวยการ

บริษัท บี.พี.แอลน์ จำกัด (มหาชน)  
กม. 8 หมู่ 8 ถนนบ้านภาวนะ ตำบล บ้านภาวนะ อำเภอ บ้านภาวนะ จังหวัด บุรีรัมย์

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอมเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอมเซ็นเตอร์ จำกัด เทคนโอลโลจี้ จำกัด รับรองทำงาน 144/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอมเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนໂດ ดรีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซ NO<sub>2</sub> มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน ทำให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้</li> <li>- ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาไฟโตเคมีคัล กลายเป็นหมอกผสมควันทำให้เกิดการระคายเคืองตา และทางเดินหายใจส่วนบน (ที่มา: พัฒนา บุญพักตร์, อนาคตสิ่งแวดล้อม, 2539)</li> </ul> <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ</b> การสัมผัสรสสารอยู่ตลอดเวลา หรือเป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....


(นายประศรัย งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) 



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 145/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ..... 

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(2) นำทิ้งจากกิจกรรมของโครงการ การระบายน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ผ่านการบำบัดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย และชีวิตความเป็นอยู่ เนื่องจากแหล่งน้ำมีการปนเปื้อน ของสารเคมีอย่าง ความชุ่มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล ผลกระทบต่อการใช้น้ำ นำเสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย มีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน จะมีการปนเปื้อนของ แบคทีเริกอุ่น โคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มาจากการ ขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น หากมีปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาหารและ น้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง หิว่าหัดกโรค ในน้ำเสีย ชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการ บำบัดไม่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำ บริเวณที่รองรับน้ำทิ้งเกิดการเน่าเสีย มีแบคทีเรีย</p>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย</p> <p>(1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่โครงการเลือกใช้ มีลักษณะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge โดยโครงการต้องออกแบบให้เป็นไปตามที่ได้นำเสนอ ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(2) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้ คุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าเป็นไปตามกฎหมาย ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ขอความความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 3 (3) (ก) และประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ข้อ 5 (1) (อาคารประเภท ข) ที่กำหนดให้ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร แต่</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 146/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้ง อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อม โกรธลง การควบคุมไม่ได้รับน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ โดยตรง และให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ โครงการจะด้องปฏิบัติตาม มาตรการที่ได้กำหนดไว้อข่ายเครื่องครัวด้วย</p> <p>(3) น้ำดื่มอย่างทั่วไป น้ำดื่มอย่างที่เกิดจากโครงการประมาณ 2.25 ลบ.ม./วัน การจัดเก็บและกำจัดน้ำดื่มอย่างไม่ถูกต้องจะทำ</p>	<p>ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีค่าบีโอดี (BOD) ในน้ำทิ้ง ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ โครงการออกแบบให้มีค่า บีโอดี (BOD) ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>(3) ติดตั้งมาตรฐานไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย แยกออกจากส่วนแยกออกจากส่วนอื่น ๆ</p> <p>(4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการ บำบัดจากการบำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วง ดำเนินการ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ได้</p> <p>(5) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้ สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอย</p> <p>(1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแยกเป็น ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยอันตราย</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ลงนาม 147/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ บองนริชักษ์ ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ให้มีการสะสมและเพร่กระจายของเชื้อโรค และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลงหวี แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะโรคคิดเหตุทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น</p> <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและสังคม</b></p> <p><b>ความเป็นอยู่</b></p> <p>หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี จะทำให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน การเก็บรวบรวมและกำจัดมูลฝอยในช่วงดำเนินการ แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังรองรับมูลฝอยท่วายไป และถังรองรับมูลฝอยหรือใช้เก็บ และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ที่ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่เกิดการสะสมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคค่า ๆ โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>และดังนี้  <b>(2) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาด ดูแลรับผิดชอบบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปาง</b>  <b>(3) นำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยท้องระบบลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกครั้งก่อนระบายนอก</b>  <b>(4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</b>  <b>(5) ตรวจสอบการตอกถังของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</b></p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณย)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 148/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ศรีน สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>หน้าที่ในการควบคุมคุณภาพการทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับ มูลฝอยเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ ของคนงานก่อสร้างและผู้พักอาศัยใกล้โครงการ และชุมชนใกล้เคียงจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(4) การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ จากการขนส่ง กิจกรรมการจราจรเข้า-ออกโครงการจาก การประเมินความหนาแน่นของการจราจรในปัจจุบัน ของถนนพหลโยธินและทางหลวงชนบทสำราญ เปรียบเทียบกับช่วงดำเนินการ โครงการมีค่าอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก เคลื่อนตัวได้มาก เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีผลกระทบ บริเวณที่ด้านหน้าโครงการช่วงที่มีการจราจรเข้า-ออก</p>	<p>(6) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยภายในอาคาร ทุกวันตลอดช่วงเวลาดำเนินการ</p> <p>(7) รณรงค์ และส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอย ภายในโครงการอย่างจริงจัง</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพการกีดขวางการจราจร และอุบัติเหตุจากการขนส่ง</p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ช่วงที่มีรถขนตื้นเข้า-ออกโครงการ</p> <p>(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคราดและอุปกรณ์ เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดี ตลอดเวลา</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P. LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 149/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันภัยแล้วเสริมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ตามสิ่งแวดล้อม (ตรวจสอบภายใน)

โครงการพาร์ค กอนโดร ครีม ถ้ำป่า ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพาร์ค กอนโดร ครีม ถ้ำป่า ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)	<p>โครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบใน ระยะปัจจุบันถาวร</p> <p>ผลกระทบต่อระบบน้ำ地下水流</p> <p>การใช้ห้องน้ำและห้องน้ำที่ไม่ถูกดูแลอย่างดี สามารถก่อให้เกิดการ สาหัสสร้างให้ดูบุบบุบและต้องทนนานซึ่งก่อให้เกิดการ บาดเจ็บ การเสียชีวิต และการพิสูจน์ได้</p> <p>ผลกระทบต่อระบบน้ำ地下水流 กระบวนการป้องกัน</p> <p>การก่อติดตั้งห้องน้ำก็จะกรรมการตรวจสอบหาก ให้ผู้ใช้เดินทางเดินทางพื้นที่น้ำ ด้วยน้ำพะ โนร์ว์ ไม่ว่าจะด่วนทำให้ห้องน้ำเกิดเครื่องแตกทำให้ดูง เสียหายทำให้พื้นที่น้ำเดินทางเดินทางน้ำที่อาจมีแมลง กลับมาอุดตันห้องน้ำ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

บริษัท ศรีนครินทร์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับรองจำนวน 150/227 หน้า



พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ



(นางสาวรำ งามชุมารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) CPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

(นางสาวชนิษฐา หักขี้ย)

ผู้อำนวยการผู้ดูแลตรวจสอบ

บริษัท กอนโดร พาร์ค จำกัด

มาตรฐานการบัญชีของครรภ์น้ำทึบและมาตรฐานการบัญชีคอมพิวเตอร์รวมผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม (ข่าวด้านนิยมการ)

โครงการพาร์ค คอมมูนิตี้ รีวิว สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.พี. แอนด์ อร์ก (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐาน และคุณภาพด้าน ๆ	ผลกระบวนการที่ออกตามแบบตัวอย่าง (5) การเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ การเพิ่มขั้นตอนผู้พักอาศัยในโครงการ จำนวน 667 คน สามารถมีการเข้าไปเยี่ยมหรือเกิดอุบัติเหตุ ในบุคลากรที่ต้องส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการ ให้บริการของสถานบริการทางสุขภาพดูใน ผู้คนเพิ่มขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสังเวยด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสังเวยด้วย
	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ</p> <p>หากสถานบริการไม่เพียงพอ หรืออยู่ห่างไกล อาจทำให้ผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับการรักษา ซึ่งอาจส่งผลให้อาหารเข้าไปทางพิมพ์ทุ่น หรือเสียชีวิตได้ จำนวนผู้คนพักอาศัยประมาณ 667 คน ดังนั้น การบริการรักษาผู้ป่วยของสถานบริการสาธารณูป จารไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ตลอดจนในพื้นที่ โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบริการ</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ

(นายราศรี งามชัยวรรณ)

ผู้บุญม่องอาณาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ อร์ก (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ



บริษัท ศรียันต์เทคโนโลยี จำกัด  
SRIYANT TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท ศรียันต์เทคโนโลยี จำกัด รับรองดำเนินงาน 151/227 หน้า  
ผู้รับผิดชอบการติดตามสิ่งแวดล้อม



(นางสาวชนิษฐา ห้ามใจ)

ผู้รับผิดชอบการติดตามสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ศรียันต์ อร์ก (มหาชน)

มานตรการน้องบันดาลและแก้ไขผลกรรมนิสิตรด้วยมาตรการต่อรองและการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อเวลล์อ่อน (ช่วงดำเนินภารกิจ)

โครงการพัรค์ กอนโดร คริม สำนักงานบริษัท จำกัด ผู้จัดการโครงการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม สำคัญ ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดำเนินสาธารณูปโภคย่างรุนแรงทั้งหน่วยงานของรัฐและ เอกชน ตั้งนั้น จำนวนสถานบริการและความพึงดูแล ของหน่วยงานทางด้านสุขาภิบาลไม่เท่าเพียงพอและ ไม่ประสิทธิภาพ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ ให้บริการของหน่วยงานสาธารณะที่ไม่สามารถ เมื่อพิจารณาความพร้อมของสถานบริการ แก่เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้คนดูعاภาพอนามัยในพื้นที่ ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีความพร้อมในการ ให้บริการแก่ชุมชนและคนงานก่อสร้างมีถือติดการ เดินทาง/เดินทางทั่วไปในเขตเมืองดำเนินงาน ต่อมาบริการทางด้านสาธารณูปโภคสุขาภิบาลและอุปกรณ์ หลักแหล่งที่ใช้พลังค่าห้องน้ำน้ำประปาและน้ำเสีย เพียงพอในการรองรับภาระขยายตัวของเมือง ใน	มาตรการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการ ผ่านกระบวนการติดตามและประเมินผล	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ศรีนรัตน์ ชุมพล จำกัด ประจำงาน 152/227 หน้า  
รับรองงาน CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรีศรี งามชุมารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท จี.พี.แอล. จำกัด (มหาชน)  
C.P.M&L PUBLIC COMPANY LIMITED

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนโดร คริม จำกัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ขณะเดียวกันผู้พักอาศัยของโครงการซึ่งเป็นวัยทำงาน ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจาก นายจ้างกรณีเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยจากการทำงาน ความกู้หมายที่กำหนด ผู้ประสนอุบัติเหตุ/การ เจ็บป่วยจากการทำงานสามารถใช้บริการจากหน่วยงาน ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนในพื้นที่ศึกษา อาทิ โรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบล/สถานีอนามัยของสาธารณสุข อำเภอเมืองลำปาง รวมไปถึงสถานบริการด้านสุขภาพ ของเอกชน และคลินิกต่าง ๆ เป็นต้น ตามข้อตกลงของ หน่วยงานหรือสวัสดิการ ดังนั้น ผลกระทบด้านการ สาธารณสุขในช่วงดำเนินการต่อชุมชน และความ พร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานบริการอยู่ในระดับดี</p>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 153/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ถ้ำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้าน ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	<p>(1) ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัย ของโครงการ</p> <p>โครงการมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กเพื่อพักอาศัยขนาด 8 ชั้น ความสูงอาคารจาก พื้นดินถึงพื้นชั้นดาดฟ้าเท่ากับ 22.98 เมตร จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดเพื่อการพักอาศัยจำนวน 210 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านอาหาร) จำนวน 2 ห้อง พื้นที่ใช้สอยของโครงการทั้งหมดประมาณ 9,797.55 ตารางเมตร โครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่จึง ได้ออกแบบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยรวมทั้งการ จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือในการป้องกันและเตือน อัคคีภัยให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎหมาย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ซึ่งโครงการมี ความสามารถเพียงพอในการช่วยเหลือป้องกันและ</p>	<p>(1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกฎหมายควบคุม อาคารว่าด้วยความปลอดภัย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ฉับดับเพลิงเคมี</li> <li>2) ป้ายบอกทางหนีไฟ</li> <li>3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน</li> <li>4) บันไดหนีไฟ</li> <li>5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</li> <li>6) ระบบป้องกันอันตรายจาก火้าผ่า</li> <li>7) ระบบห้องยืนดับเพลิง พร้อมศูนย์ดับเพลิง</li> <li>8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถ ใช้ได้ทันที</li> </ol>	<p>(1) ติดตามแผนการดำเนินการ ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>(2) ตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ฉุกเฉิน โดยระบุวิธีอพยพผู้ที่อยู่ภายใน อาคารได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง</p> <p>(3) ติดตามแผนการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน อัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารักษ์ งานอุษารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 154/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ดีวีน ถาวร ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระบบที่ดินอุดกั๊กในเมืองต้น ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาระบบอุดกั๊ก</p> <p>(2) ความสามารถของทางหนี้ไฟ โครงการจะใช้บันไดหลักของอาคารเป็นบันไดหนี้ไฟด้วย และบันไดหนี้ไฟทำด้วยวัสดุทนไฟและไม่ผุกร่อน คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยประตูหนี้ไฟของอาคารทำด้วยวัสดุทนไฟเป็นงานเปิดชนิดหลักของอุดกั๊กของพร้อมคิดดึงอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ทางออกสู่บันไดหนี้ไฟไม่มีชาร์ฟประตู มีความสูงจากชั้นบนสุดสู่พื้นดินอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมาถึงได้โดยสะดวกพร้อมพัสดุอัคคีภัยซึ่งจะทำงานเมื่อได้รับสัญญาณการสั่งงานมาจากระบบ Fire Alarm โดยจะมี Differential Pressure</p>	<p>9) หัวรับน้ำดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคารชนิดข้อต่อสามารถรีว่างวน 1 แห่ง</p> <p>(2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>(3) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุดกั๊กของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไฟมีจากหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถานีดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง</p> <p>(5) จัดให้มีแผนป้องกันและควบคุมอุดกั๊กพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้ที่ก่ออาชญากรรมร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุเพลิงไฟมี</p> <p>(6) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง และ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรีศรัย งามอุขารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)




บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P. LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 155/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>Sensor เป็นตัวควบคุมความดันภายในช่องบันได</p> <p>(3) การคำนวณระยะเวลาในการหนีไฟสำหรับบันไดหนีไฟ</p> <p>ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุณอาชญากรรม พ.ศ. 2522 ข้อ 1 กำหนดให้ระบบบันไดหนีไฟต้องแสดงการคำนวณให้เห็นว่ามีความสามารถใช้ได้เดียวบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกราคาได้ภายใน 1 ชั่วโมง ซึ่งจากการคำนวณเวลาอยู่พื้นที่ไฟจากอาคารโครงการที่ต้องใช้ในการระบายคนทั้งหมดออกจากราคา โดยบันไดหนีไฟใช้เวลาดำเนินพลาภัยในโครงการออกมากถึงกว่า 6.13 นาที ก่อนเกิดอื่นย้ายความเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพลจำนวน 1 จุด ที่ตั้งที่ประมาณ</p>	<p>ระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ</p> <p>(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงและอำนวยความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ</p> <p>(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ รวมทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>(9) จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ภายในโครงการอย่างเพียงพอโดยให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลคู่ผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน สำหรับพื้นที่ที่โครงการจัดเตรียมเป็นจุดรวมพลสามารถรองรับ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P. LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักษิณ)

ผู้อำนวยการค่านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 156/227 หน้า

มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องมีมาตรฐานของผู้ประกอบการที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ห้องคำนวณ)

โครงการพาร์ค กอนฟอร์ม สำราญ บ้านบึง ของบริษัท ศ.พี.แอล.เค จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านแวดล้อม และภัยคุกคามฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
168.11 ตรา amongst ซึ่งก็เป็นสัดส่วนเพื่อจัดรวมผล 0.25 ตรา amongst ตน จึงจะยกเลิกกับแนวทางของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่กำหนดให้มีสัดส่วนเพื่อผู้รับผิดชอบ มาตั้งไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน ก่อนแต่เดือนถ้ายัง คงอยู่กับรัฐธรรมนูญดังกล่าว ไม่ใช่เพื่อที่ประชาชนออก โครงการที่ปลดภัย	(4) บุคลากรภายในโครงการมีจำนวนน้อยมาก เพื่อร่วมผลประโยชน์ในโครงการมีจำนวนน้อยมาก มาตั้งสูงสุด 66 คน (รวมพนักงานของ โครงการเดียว) บุคลากรจะลดลงอย่างมากในโครงการจำนวน 1 แห่ง นี้ พนักงานพนักงาน 168.11 ตารางเมตร ติดกัน อีกร่วงส่วนที่ติดรวมผลกับจำนวนผู้รับผิดชอบทำกับ 0.25 ตารางเมตร/คน ซึ่งถือว่าต้องกับแนวทางของทั้งสอง	(9) ผู้ดูแลพืชไม่ได้ทำการได้ทั้งหมดแต่เพียงพอต่อ จำนวนผู้ดูแลพืชภายในโครงการและยังเป็นหน้าที่ ที่ปลดภัย	(10) กำหนดพัฒนาดินระดับเพื่อจัดนาดใหญ่ตามมาตรา เข้าสู่พืชริบบันน์ได้ตามพึงได้

(11) กำหนดให้ติดตั้งป้ายแสดงพื้นที่ที่ควรรวมผล  
บริเวณพื้นที่ที่ควรรวมผล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบทราบร่าง  
เห็นได้อย่างชัดเจน

(12) กำหนดให้เจ้าหน้าที่โครงการ ต้องดูแล  
ตรวจสอบพื้นที่ที่ควรรวมผลให้พร้อมใช้งานเป็นประจำ

โดยกำหนดมีตั้งตีดูษาอยู่ภายนอกพื้นที่ที่ควรรวมผล

(13) กำหนดให้ห้ามแปลงแปลงการใช้ประโยชน์  
พื้นที่เพื่อประโยชน์กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่

(นายปรีดา งามฤทธิ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท ศ.พี.แอล.เค จำกัด (มหาชน) ๗๙/๑ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ประเทศไทย

(นางสาวนิษฐา ห้ามใจ)

ผู้รับอนุญาตดำเนินตรวจสอบ

บริษัท ศ.พี.แอล.เค จำกัด (มหาชน) ๗๙/๑ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ประเทศไทย

บัญชีฯ คงเหลือเดือน พ.ค. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕๗/๒๒๗ หน้า

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ศรีวิชัย สำนักงานใหญ่ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน</p> <p>(5) ความสามารถในการให้บริการด้านเพดิล ของหน่วยงานราชการ</p> <p>จากระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ที่โครงการจัดเตรียมไว้ รวมทั้งแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ดังข้อบัญญัติในบทที่ 2 เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การป้องกันตนเองในปัจจุบันและลดความเสี่ยง ให้กับบุคลากรและผู้มาเยือน รวมทั้งการดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดให้มีสภาพ ใช้งานได้ดีตลอดเวลา และมีการซ้อมแผนปฏิบัติการ ฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยในพื้นที่ ดังกล่าว โครงการสามารถขอความช่วยเหลือได้จาก</p>	<p>จุดรวมพลโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อ การอพยพของผู้พักอาศัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/เหตุ เหตุลิงไหม และ/หรือจนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(รูปที่ 7 ผังตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทาง อยพหนีไฟ)</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุษาวารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 158/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ค่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สถานีของเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยจำนวน 64 คน มีการสั่งเปลี่ยนเวร ตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างทางระหว่าง สถานีดับเพลิงเทศบาลนครลำปางถึงพื้นที่โครงการ ประมาณ 3 กิโลเมตร</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 3 ตั้งอยู่ที่ 225/1 ถนนเจริญประทศ ตำบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง สามารถรับการสนับสนุนกรณีเกิดเหตุจากสถานี ดับเพลิงของเทศบาลเมืองเชียงกาน คันทรี และเทศบาล ตำบลพิริย์</p> <p>โครงการยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิต การระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นให้กับบุคลากรที่ได้กำหนด ไว้ตามแผนงาน พร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย</p>		



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 159/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษณารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักมีญ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานและกระบวนการที่ดีของผลิตภัณฑ์และกระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)  
โครงการพาร์ก กอนฟู คัรเมล สำนักงาน ของบริษัท ชี.พี.แอล.ซี.จำกัด (มหาชน)

## โครงการพาร์ก กอนฟู คัรเมล สำนักงาน ของบริษัท ชี.พี.แอล.ซี.จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านแวดล้อม และภูมิภาคฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.4 ดูแลรักษาพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (1) แหล่งโบราณสถานและ แหล่งธรรมชาติ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (1) แหล่งโบราณสถานและพัฒนาธุรกิจ และภูมิภาคฯ ร่วมกับการดำเนินการที่ยั่งยืน และการอนุรักษ์และผู้ที่เข้าร่วมของการดำเนินการ ดังนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านเชิงศึกษาดู จะอยู่ในระดับต่ำ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (1) บริษัท คอนซัลแทนท์ ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. ผู้รับรองผู้ดูแลด้วยลายเซ็น นางสาวราศี งามฤทธิ์ (นาย) ผู้รับรองผู้ดูแลด้วยลายเซ็น บริษัท ชี.พี.แอล.ซี.จำกัด (มหาชน) บริษัท ชี.พี.แอล.ซี.จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่

(นายราศี งามฤทธิ์)  
ผู้รับรองผู้ดูแลด้วยลายเซ็น

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้รับรองผู้ดูแลด้วยลายเซ็น

บริษัท ชี.พี.แอล.ซี.จำกัด (มหาชน)  
CPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอมซัลแทนท์ อย่าง จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ชี.พี.แอล.ซี.จำกัด (มหาชน)

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนໂໂດ ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) พื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ	ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 พบว่า ที่ดังโครงการไม่อู่ ในขอบเขตเมืองเก่าสำราญ ดังนั้น การดำเนินการของ โครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่ง โบราณสถานสำคัญดังกล่าวแต่อย่างใด		
(3) ผลกระทบต่อทัศนียภาพ จากการบดบังของ แสงแดด	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ทั้งหมด 760.18 ตารางเมตร กิตเป็นร้อยละ 25.73 ของ พื้นที่โครงการ แบ่งเป็น ไม้บืนทันซึ่งปลูกบนดินทั้งหมด เท่ากับ 452.09 ตารางเมตร กิตเป็นสัดส่วนร้อยละ 308.09 ของพื้นที่สีเขียวบนพื้นดินทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวบนดินทั้งหมด	(1) จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งต่อบ้านพักอาศัย ซึ่งอยู่ บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงแดดจากการพัฒนาโครงการ ณ วันที่เริ่มการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือได้รับผลกระทบ	ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียว ภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ (รูปที่ 8 ผังพื้นที่สีเขียวบนดิน ภายในโครงการ)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษavarorn)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 161/227 หน้า

มาตรฐานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (บ่วงดำเนินการ)

โครงการท่าเรือก้อนโต ศรีม สำปะ ของบริษัท ชี.พี.แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (๗๙)


องค์ประกอบของทางด้านจราจร และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับรองก้ามและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดาวอาทิตย์ได้โดยตรง ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน ห้วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ไม่สามารถติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามช่วงเวลาของวันและสถานที่ต่างๆ	สถานการณ์ต้องก้มหน้า โครงการได้ โดยความรับผิดชอบ ของ โครงการจะสิ้นสุดลงหากไม่ได้รับการดำเนินการ แล้วเป็นเวลา 1 ปี	(2) พิจารณาจัดทำโครงการชุมชนทั่วพื้นที่ โดย ออกซิเจนและประทานน้ำเพื่อคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ	

ผลกระทบจากความผ่อนคลายของอาคาร โครงการ  
แล้ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อผลกระทบต่อ  
หัวน้ำสีเขียว 2 ชั้น ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ พื้นที่  
ว่างเปล่าและอาคารพัฒนาระบบน้ำด 4 ชั้น ติดถนน  
พหลโยธิน อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาระบบทั้งหมดเหตุ  
ทางตัวอาคาร หน่วยที่ โภชนา โครงการ มีศักดิ์  
บดีและแสดงผลการทดสอบทาง  
ห้องน้ำ โครงการได้ตามที่วางแผนไว้ แต่ทาง  
ดาวอาทิตย์ ในแต่ละวัน ทั้งนี้ หากพิจารณาพื้นที่  
โดยรอบโครงการซึ่งมีกิจกรรมที่เป็นพื้นที่พักอาศัย ถนน  
พื้นที่ว่าง ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการดับเบิลเจดด  
ในบางช่วงเวลาเท่านั้น แต่เมื่อจากสภาพอากาศของ

บริษัท ศรีมูลเทาน์ ออยฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 162/227 หน้า

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลักษณ์

  
บริษัท ศรีมูลเทาน์ ออยฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายประเสริฐ จันทร์ธรรม  
ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท ศรีมูลเทาน์ ออยฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ผู้รับอนุญาตดำเนินกิจกรรม  
บริษัท ศรีมูลเทาน์ ออยฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพัฒนา คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(3) ผลกระทบต่อทักษะภาพ จากการบดบังทิศทางลม	<p>ประเทศไทยเป็นเขตวอนชีน ดังนั้น การบดบังแสงแดด จากโครงการ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จึงคาดว่าผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับบริเวณดังกล่าวจะอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>แนวทิศทางลมที่พัดผ่านจังหวัดสำราญ ตลอดทั้งปี มีลมพัดผ่าน 3 ทิศทาง คือทิศทางลม ลุ่วใหญ่พัดมาจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คั่งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ลมที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พัดในเดือน พฤษภาคมและเดือนธันวาคม ลมพัดมาจากทิศใต้ ใน เดือนมกราคมและเมษายน และลมที่พัดมาจากทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์และสามารถ ประเมินผลกระทบ ว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ อาคารพาณิชยกรรมขนาด 4 ชั้น ด้านทิศเหนือของ โครงการ และพื้นที่ว่างเปล่าด้านทิศใต้ของ โครงการ</p>	<p>(1) จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งต่อบ้านพักอาศัย ซึ่งอยู่ บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทาง ลม จากการพัฒนาโครงการ ณ วันที่เริ่มการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกับทางโครงการได้ โดยความรับผิดชอบ ของโครงการจะสืบทอดลงหลังจากที่โครงการดำเนินการ แล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>(2) พิจารณาจัดทำโครงการชุมชนสัมพันธ์ โดย ออกแบบเยื่อบนและประสานงานกับผู้ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษาวาระ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 163/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีเมือง สำนักงานบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) การประเมินผลกระทบ จากการบังคับดื่น สัญญาณวิทยุ-โทรศัพท์	ท่านนี้เข้าสู่ขนาด 2 ชั้น ด้านทิศตะวันออกของ โครงการ อาคารพาณิชยกรรมขนาด 4 ชั้น ด้านทิศเหนือของ โครงการ และพื้นที่ถนนพหลโยธิน	<p>(3) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดโทรศัพท์ สายตรง ตู้รับเรียนและประสานงานให้มีการแก้ไขตาม ข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบผลการแก้ไขและ แจ้งกลับผู้ร้องเรียนอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงความจริงใจ ในการแก้ไขปัญหา</p> <p>(4) จัดให้มีคณะกรรมการโครงการคือประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของ โครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่า ชดเชยตามความเหมาะสม</p> <p>(1) จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งต่อบ้านพักอาศัย ชี้งอยู่ บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบังคับดื่น สัญญาณวิทยุ-โทรศัพท์ จากการพัฒนาโครงการ ณ วันที่ เริ่มการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงหรือ ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับทางโครงการได้ โดย</p>	-

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษณารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลต์แอนด์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 164/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลต์แอนด์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ถ้ำป่า ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>กลบอนคุณทุกพื้นที่และปัจจุบันการส่งคลื่นวิทยุ โทรศัพท์ไม่มีการพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุระบบ UHF แทน VHF เพื่อให้สามารถถ่ายสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ บนบังของตัวอาคาร หรือสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ ได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถรับสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น จากอาคาร โครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียง พบว่า บริเวณ พื้นที่โดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่มีดักษณะเป็นที่พัก อาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าว มีได้อยู่ในมุมอับหรือถูกอาคาร โครงการปิดล้อมแต่ อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ใน ระดับปานกลาง</p>	<p>ความรับผิดชอบของโครงการจะสืบสุดลงหลังจากที่ โครงการดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>(2) ดำเนินการ/ติดต่อประสานงานแก้ไขตาม เรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยเร่งด่วน</p> <p>(3) ติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับ ผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะ<sup>จะ</sup> ดำเนินการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพัก อาศัยที่มีงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับ ผลกระทบจากอาคาร โครงการซึ่งเงื่อนไขในการ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับงาน รับสัญญาณดาวเทียมโดยความรับผิดชอบจะสืบสุดลง หลังจากที่โครงการได้รับการตรวจสอบการใช้อาคาร แล้วเสร็จ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 165/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอน/do ดรีม สำราญ ของบริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน	<p>ประเมินการออกแบบอาคาร โครงการสอดคล้อง ตามกฎหมายที่กำหนดค่าไฟฟ้า หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552</p> <p>หมวด 2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์การออกแบบ อาคารที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ส่วนที่ 1 ระบบกรอบอาคาร <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก อาคารของอาคาร เท่ากับ 29.3 วัตต์/ตารางเมตร (เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด)</li> <li>- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร เท่ากับ 6.4 วัตต์/ตารางเมตร (เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด)</li> </ul> </li> <li>ส่วนที่ 2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : ค่ากำลังไฟฟ้า ต่องานของอาคาร เท่ากับ 9.72 วัตต์/ตารางเมตร</li> </ul>	<p>ส่วนที่เข้าของโครงการเป็นผู้ปฏิบัติ</p> <p>(1) มาตรการด้านการออกแบบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนดค่าไฟฟ้า หรือขนาดของอาคารและ มาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อ<sup>การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน ภายในอาคาร เช่น หลอดไฟ LED เป็นต้น</li> </ul> </li> </ul> </p> <p>(2) มาตรการด้านประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดให้เข้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ การดำเนินการตามมาตรการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน ดังนี้</p> <p>1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามา ในอาคารโดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือ ผนังที่ระบบกันแสงอาทิตย์</p>	-

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 166/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพัฒนา ค่อนโต ศรีน สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด) โดยสรุป การดำเนินการของโครงการสอดคล้อง ตามกฎหมายในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552 ทุกประการ</p>	<p>2) เครื่องปรับอากาศ (กรณีติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ)</p> <p>(ก) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาด ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องและเลือกริ่งปรับอากาศ ที่ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงที่สุด (High Economic Efficiency Ratio (EER))</p> <p>(ข) นำร่องรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาประสิทธิภาพให้ต่อเนื่องโดยข้อแนะนำทั่วไป นี้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทดสอบและปรับแต่งระบบ อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้งไว้ ตลอดอายุ การใช้งานของระบบ โดยส่วนใหญ่การปรับแต่งระบบ ในครั้งแรกมักจะเป็นการปรับแต่งครั้งเดียวที่ได้กระทำ กับระบบทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ</li> </ul>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
บอร์ดจำนวน 167/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ตั่มปูง ของบริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะสม ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำเกินไป และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะสม คือ 24-26 °C</li> <li>- เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการทำความสะอาดและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรตั้งให้ทำงานต่อเนื่องจนกว่าอากาศภายในห้องจะเย็นลง</li> <li>- ทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์ที่ระบบทำความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำ และตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งที่ใช้ในการระบบทำความร้อน</li> <li>- พัดลมทุกตัวจะต้องทำการหลอดลิ่นโดยอัจฉริยะหรือหยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลา</li> </ul>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรี งามอุษาวรรณย)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 168/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักขี้ย)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนໂລ ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงการซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่นิ่นขาด</li> <li>- ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้า-ออกอาคาร ว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่</li> <li>3) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้าติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง การใช้บล็อกล่าสัตชินิด Low Watt Loss/ชนิด Electronics Ballast</li> <li>4) บุคลากร <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมเจ้าหน้าที่นิเทศน์บุคลากรทุกคนให้ทราบนักเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำสม่ำเสมอ</li> </ul> </li> </ul>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งานอุษมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 169/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความต้องการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ลั่งป่า ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ค่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเข้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟในจุดที่หมุนความชำนาญในการใช้งานเป็นประจำทุกวัน</li> <li>- จัดเข้าหน้าที่ให้หมุนทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะผู้คนจะมองที่เกาหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง</li> </ul> <p>(3) การประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ไว้ด้านป้ายประกาศ ภายในลิฟต์ เป็นต้น เช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด</li> <li>- 爲 ผู้พักอาศัยในโครงการมี พฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน</li> </ul>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารภ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับรองจำนวน 170/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา หักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คุณโดย ศรีม ดำเนีําป่าง ของบริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 เชื้อเพลิงไอน้ำใน เครื่องปรับอากาศของ โครงการ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ ส่วนกลางของโครงการ</li> <li>(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อเพลิงไอน้ำในระบบ ท่อน้ำทึ้งจากระบบปรับอากาศแต่ละเครื่องในพื้นที่ ส่วนกลางของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง ของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อเพลิงไอน้ำในระบบ ปีละ 2 ครั้ง</li> </ul>
4.7 สารว่ายน้ำ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ถอนคุณภาพน้ำในสารว่ายน้ำโดย พารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าความเป็นกรด-ค่าง</li> <li>2) คลอรีนอิสระ</li> <li>3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น</li> <li>4) ค่าความเป็นค่าง</li> <li>5) ความกระด้าง</li> <li>6) กรดไฮยาโนริก</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสารว่ายน้ำของ โครงการ ตามพารามิเตอร์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าความเป็นกรด-ค่าง</li> <li>2) คลอรีนอิสระ</li> <li>3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น</li> <li>4) ค่าความเป็นค่าง</li> <li>5) ความกระด้าง</li> </ul> </li> </ul>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งามอุขารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 171/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีม จำกัด ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของท่านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		7) กลอเรีย 8) แอมโนเนียม 9) ไนเตรท 10) โคลิฟอร์มทั้งหมด 11) พีโคล โคลิฟอร์ม 12) <i>Escherichia coli</i> 13) <i>Staphylococcus aureus</i> 14) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง (3) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ โคลิฟอร์มทั้งหมด และพีโคล โคลิฟอร์ม	6) กรดไฮยาโนริก 7) กลอเรีย 8) แอมโนเนียม 9) ไนเตรท 10) โคลิฟอร์มทั้งหมด 11) พีโคล โคลิฟอร์ม 12) <i>Escherichia coli</i> 13) <i>Staphylococcus aureus</i> 14) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ตรวจวัสดุปะ 4 ครั้ง ตลอด ช่วงการดำเนินของโครงการ (2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน อิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลัง ปิด

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุญาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ประจำ 172/227 หน้า CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองความคุณภาพน้ำในระบบน้ำของโครงการ</p> <p>(1) จัดให้มีผู้ควบคุมคุณภาพน้ำที่ผ่านการฝึกอบรม การคุ้มครองความคุณภาพน้ำในระบบน้ำตามหลักสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการคุ้มครองระบบน้ำ</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสถานที่ (Lift Guard) อย่างน้อยจำนวน 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน โครงการออกแบบระบบน้ำที่สามารถใช้บริการได้สูงสุดประมาณ 50 คน ตั้งแต่โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสถานที่จำนวน 1 คน และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์และผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจนน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยต้องอยู่ประจำระบบน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p>	<p>บริการสาระว่า呀นำ (3) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มทึ้งหมดและพีคอลโคลิฟอร์มเดือนละ 1 ครั้ง</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัช งานอุษณารัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 173/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิยรุา พกษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีน สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(3) การจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (เพื่อประกอบการขอรือต่อใบอนุญาต) ความถี่ในการตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง</p> <p>(4) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้นของที่มีผู้ใช้สิริ่งอย่างมากที่สุดเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>(5) จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้เป็นประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้</p> <p>1) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย จангอุขยวารณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD รับรองจำนวน 174/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยรดา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศ้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโดยูรีม ล่ามปะ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ค่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1</p> <p>3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้ระบ่าว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้ระบ่าว่ายน้ำ</p> <p>(6) จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณระบ่าว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด</li> <li>2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง</li> <li>3) ผู้ที่เป็นโรคคาง โรคผิวนัง เป็นหวัดหูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามลงเล่นในระบ่าว่ายน้ำ</li> </ul>	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD บ้านร่องจำนำวน 175/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

นายประศรัย งามอุมาวรรรณ



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

.....  
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีน จำกัด ของบริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณ สาธารณะ</p> <p>5) ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำนม ลงในน้ำ</p> <p>6) ห้ามทำสาธารณะสกปรก</p> <p>7) จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สาธารณะ สามารถรองรับได้</p> <p>8) วิธีการปฐมนิเทศบาลช่วยคนจนน้ำ</p> <p>(7) คุ้มครองรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลา ที่สมควรเพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>(8) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณสาธารณะ ที่มี ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ เพื่อความ สะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในช่วง กลางคืน</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัช งามอุขยวารณ)


ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ชี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 176/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(ရေပန်မြတ်စွာ) အမြတ်ဆင့်သိမ်းသော ပုဂ္ဂန်များ ဖြစ်ပါသည်။

ໂກງການພາວັດ ກອນດີ ດຽວ ດັ່ງນາມ ໂອງປະເທົ່າງ ພົບ, ພົບ, ແລະ ດັ່ງຕີ (ນາງາມ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ต้องจัดการ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องจัดการ ที่ต้องจัดการ	มาตรการรักษาความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ພົມກາຄນ 2559 ຕິດຫຼຸ...

(សង្គមរៀន និងសារពិនិត្យ)



บอร์ก รี.เพ.แล็บ จำกัด (มหาชน)  
BORG RE. P. LAB CO., LTD.  
CP-LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 177/227 หน้า CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

MG 7474 2559 9446

(માર્ગદારી લિન્ક્સિસ્ટરી)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រ

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโซล ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4) เตรียมช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็ก อายุละ 1 ชุด</p> <p>5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาล ที่พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา ไว้ประจำระหว่างน้ำและ อยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด</p> <p>(3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือ สถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจน้ำ เพื่อ ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคนจนมน้ำ และปีกประกาศหมายเลข โทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและ เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรี งามอุยารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P. LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 178/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ข่าวดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค คอนโด ครีน สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการระหว่างน้ำ (กรณีการดื่มน้ำ)</p> <p>(1) อาคารประกอบทำด้วยสหสุดมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่คุกชึ้มน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นคาดอิฐล้อตดินเผา เพื่อการระบายน้ำที่ดี</p> <p>(2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้ระหว่างน้ำในเวลา กลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ ระหว่างน้ำเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>(3) จัดให้มีที่วางสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบ ระหว่างน้ำ มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย</p> <p>(4) จัดให้มีรั้งระบายน้ำด้านมีฝ้าปิดรองระหว่างน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง</p>	



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 179/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P. LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยร้า ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการรับรองคุณภาพของสถาบันที่มีมาตรฐานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (มาตรฐานการ)

### โครงการพาร์คกอนโดรีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จราจร	ทำความสะอาด่างอยู่ในสภาพดี และไม่มีลักษณะ (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมี ความชำนาญในการว่าที่น้ำ และสามารถให้การปฐม- พยาบาลได้ผู้เดียวเพื่อกันเพื่อชุมชนความปลอดภัยและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้ดียิ่งขึ้นประจ้าอยู่ ตลอดเวลาที่ต้องร่วมมือกับรัฐบาล	มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง จุดเด่นที่ต้องร่วมมือกับรัฐบาลและ ความต้องการของผู้คนในการสร้างภัยน้ำ (กรณีระบายน้ำของพื้นที่น้ำที่มีภัยน้ำ)	มาตรการติดตามตรวจสอบ (1) ตรวจสอบสถานภาพพื้นที่น้ำที่มีภัยน้ำ สภาพที่ไม่เหมาะสม หากพบจะขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยว กับเรื่องน้ำแต่ครัว ร้าว หรือหดดูด โดยกำหนดให้มีผู้ดู แล้วตรวจสอบความเหมาะสมที่พื้นที่น้ำ ให้รัฐมนตรี เผ่น ทุนดอยและห้ามนำน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาด

บริษัท ศรียันต์สหเนห์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 180/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่



(นายประเสริฐ จันทร์ธรรม)

บริษัท สีฟูลอล จำกัด (มหาชน)  
S.F.U.L.O.L PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คามันซ์แอนด์ ออยฟ์ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ข่าวดำเนินการ)**

**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ล่ามปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 2 (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(2) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสถานที่น้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงช่วยชีวิต ไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสถานที่ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนน้ำ身亡สามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยด้วยตัวเองประจำสถานที่ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ</p>	

**หมายเหตุ:** เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิ์จากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) โดยต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินโครงการทุก 6 เดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) เทศบาลนครลำปาง (หน่วยงานผู้อนุญาต) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

**ที่มา:** บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2559.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 181/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

มาตรฐานการติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ทั่วไปอย่างรุนแรง)  
โครงการพัฒนาดอนน้ำ ศรีเมืองชุมชนวิถีไทย ช.พ. แม่น้ำเจ้าพระยา (มหาชน)

ตัวชี้วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(1) ฤทธิภาพอากาศ	- โรงเรือนบุญญาทรัพย์วิทยาลัย (A1) - แนวรั้วด้านข้างพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก (A2)	(1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) เหลี่ยม 1 ชั่วโมง	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีการบันทึกประวัติฟิ อินฟราเรด ด้วยชุดน	- เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท ชี.พ. แคนเนอร์ จำกัด (มหาชน)
(2) คุณภาพอากาศ เสียงและความ ความสัม�)tะเทือน)	(2) ก๊าซซัลไฟล์ “เจลอกาโซลีน” (SO <sub>2</sub> )	(2) ก๊าซ “ในโครงการฯ” จอดอยู่ที่ สถานที่ประกอบกิจกรรม สาธารณะ	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีการไฮดรอลิก (Pararosaniline) หรือวิธีการ อื่นตามประกาศที่ได้ประกาศไว้ แล้ว	- เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
	(3) ก๊าซ “ในโครงการฯ” จอดอยู่ที่ (NO <sub>2</sub> )	(3) ก๊าซ “ในโครงการฯ” จอดอยู่ที่ สถานที่ประกอบกิจกรรม สาธารณะ	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการเคลือบในเตาเผา	เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

๘๖/๔๙๓ ค.๑๗๕๗๘๗๙ ก.๑๐๘ หมู่๑๗ ตำบลป่าสัก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๔๐๐๐  
บริษัท ชี.พ. แคนเนอร์ จำกัด (มหาชน)  
ผู้รับผิดชอบดำเนินการดังรายที่ลงนาม  
บริษัท ชี.พ. แคนเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการดังรายที่ลงนาม  
บริษัท ชี.พ. แคนเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชี.พ. แคนเนอร์ จำกัด (มหาชน)  
PAPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED

๘๖/๔๙๓ ค.๑๗๕๗๘๗๙ ก.๑๐๘ หมู่๑๗ ตำบลป่าสัก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๔๐๐๐  
บริษัท ชี.พ. แคนเนอร์ จำกัด (มหาชน)

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงถ่ายสร้าง)**  
**โครงการพาร์ค คอนโซ ครีม สำมปอง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**ตารางที่ 3 (ต่อ)**

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		(4) ก๊าซไฮdrocarben (HC) (5) ฝุ่นละอองรวม (TSP)  (6) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)	(Chemiluminescence) หรือ วิธีการอั่นดามประการที่ เก็บข้องล่าสุด  - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีการกราวิเมติก (Gravimetric) หรือวิธีการ อั่นดามประการที่เก็บข้อง ล่าสุด  - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการกราวิเมติก (Gravimetric) หรือวิธีการ อั่นดามประการที่เก็บข้อง ล่าสุด	- ทุกวันตลอดช่วง การทำฐานรากและ ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารศร งานอุขารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

รับรองจำนวน 183/227 หน้า

(นางสาวชนิษฐา หักษิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)**  
**โครงการพาร์ค คอนโด ครีม สำราญ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**ตารางที่ 3 (ต่อ)**

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(2) เสียงและความสั่นสะเทือน	- โรงเรียนบุญวิทยาลัย (N1) - แนวรั้วค้านข้างพื้นที่โครงการค้านทิศตะวันออก (N2) (รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน)	(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr.) (2) ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) (3) ความสั่นสะเทือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter) - เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration Meter)	- ทุกวันตลอดช่วงการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
(3) ระบบสุขาภิบาล	1)  mündö	- ถังรองรับน้ำดืดอย่างในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน	(1) คุณภาพความเรียบเรียงและความสะอาดของถังรองรับ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษาวารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
D-LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 184/227 หน้า

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงถักสร้าง)  
โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พ. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
ตารางที่ 3 (ต่อ)**

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<b>มูลฝอย</b> (2) ตรวจสอบการตกค้าง มูลฝอยบริเวณห้องพัก มูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน  (3) ทำความสะอาดถังร่องรับ มูลฝอยทุกครั้งหลังจัด เก็บขยะของเทศบาลนคร ลำปาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2) น้ำเสีย	- ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับใน พื้นที่ก่อสร้างและบริเวณ บ้านพักคนงาน	(1) คุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารักษ์ งามอุษารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)




บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลตэнท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รั้งรองจำนวน 185/227 หน้า  
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลตэнท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ทั่วทั่วไป)**  
**โครงการพาร์ค คอนโด ดีวีม สำราญ ของบริษัท ซี.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**ตารางที่ 3 (ต่อ)**

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		(2) น้ำรุ่งรักษาระบบท่อน้ำทึ่ง ในพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงานไม่ให้มีการ รื้อซึ่งเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อโรค	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)
		(3) สูบน้ำด้วยเครื่องหัวใจ ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)
3) ห้องน้ำ-ห้องส้วม	- ห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณบ้านพักคนงาน	(1) ทำความสะอาดห้องน้ำ- ห้องส้วมบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)
		(2) สูบน้ำด้วยเครื่องหัวใจ ของห้องน้ำ-ห้องส้วม- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ และประสานกับเทศบาล นครสำราญ/บริษัทเอกชน เพื่อทำการสูบน้ำใน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	บริษัท ซี.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารศรัย งานอุขavarorn)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 186/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)  
โครงการพาร์ค คอนเน็ค ศรีม สำนักงานบริษัท เช.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
ตารางที่ 3 (ต่อ)

ตัวนิคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4) คุณภาพน้ำทึบหลังการบำบัด	- จำนวน 1 จุด บริเวณชุมพลีอย่างน้ำทึบจากบ่อพักน้ำทึบ	(1) ความเป็นกรดและค้าง (pH)  (2) บีโอดี (BOD)	บ่อเกราะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตัวข่ายเครื่องวัดความเป็นกรดและค้างของน้ำ (pH Meter)  - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตัวข่ายการอะไซด์ไมดีฟิเกชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมติให้ความเห็นชอบ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท เช.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....  
  
  
(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณย์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท เช.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รั้งร่องจำนวน 187/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....  
  
(นางสาววนิยรุา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการศ้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงก่อสร้าง)**  
**โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม จำกัด ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**ตารางที่ 3 (ต่อ)**

ตัวนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) (4) ชั้นไฟฟ์ (Sulfide) (5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไบแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการ titrate (Titrate)</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการระบายน้ำ ระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการตรวจยืนยันอินโอมhoff (Imhoff cone) ขนาด 1,000</li> </ul>		

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราชัย งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รั้งร่องจำนวน 188/227 หน้า



**มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียท่อระบายน้ำ)**  
**โครงการพักรัก คอนโดย ดีรีม สำราญ ของบริษัท ซี.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**ตารางที่ 3 (ต่อ)**

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		(7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (8) ทีเคเอ็น (TKN) (9) แบคทีเรียก่อสุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (10) แบคทีเรียก่อสุ่มฟีโคโล-โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	จุกนาฬิกาเซนติเมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง - เก็บแล้ววิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดด้วยด้าวทำลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - เก็บแล้ววิเคราะห์ด้วยวิธีการเจลดาล (Kjeldahl) - เก็บแล้ววิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple Tube Fermentation Technique - เก็บแล้ววิเคราะห์ด้วยวิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)		

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 189/227 หน้า  
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



บริษัท ป.ส.แอลบี จำกัด (มหาชน)  
 (นายประเสริฐ งามอุมาวรรรถ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พ. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยรุตา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)  
โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
ตารางที่ 3 (ต่อ)

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(4) การระบายน้ำ	- ถนนพหลโยธิน (บริเวณทางเข้าโครงการ)	(1) ห้ามการใช้รถบรรทุกในช่วงโถงร่องคู่นวิถีเดี่ยวขาด  (2) ปรับปรุงเส้นทางคนเดิน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด  (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่คนเดินทาง  (4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณถนน ด้านหน้าโครงการไม่มีการจอดรถกีดขวางการเดินทาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัช งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 190/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่อส่งก่อสร้าง)**  
**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม สำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**ตารางที่ 3 (ต่อ)**

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		(5) รอบรัฐกิจสุดที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบคุณให้มีคุณิตไปยังบึง (6) ขนาดพานะที่ใช้ต้องไม่นำรุกหน้าหันกินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่กฎหมายกำหนดไว้ (7) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ทึ้งในพื้นที่โครงการและเมื่อใกล้กับบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เช่น	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่           - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่           - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกครั้งที่ทำการขันส่งวัสดุก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกครั้งที่ทำการขันส่งวัสดุก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารักษ์ งานอุษารธรรม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รั้งร่องจำนวน 191/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนินรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ท่วงก่อสร้าง)  
โครงการพาร์ค คอนเน็ค ดรีม สำมปัน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(5) อาชีวอนามัย ของคนงานก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ของโครงการ	ข่ายและคงพื้นที่ก่อสร้าง ข่ายชื่อ โครงการ และลูกค้า การเดินรถที่ชัดเจน เป็นต้น  (1) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายต่ำนบุคคลให้มี สภาพเหมาะสมกับการ ทำงาน และมีจำนวน เพียงพอ กับผู้ปฏิบัติงาน (2) ตรวจสอบสภาพความ สมบูรณ์ของเครื่องมือ/ อุปกรณ์	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ก่อนและหลังการ ใช้งานทุกรั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง  - ก่อนและหลังการ ใช้งานทุกรั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรี งามอุยารบรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด  
CPL CONSULTANT LTD.



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 192/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิญญา หักมีน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

.....

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม (ท่วงท่อสร้าง)**  
**โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีเมือง ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**ตารางที่ 3 (ต่อ)**

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		(3) ตรวจสอบวิธีการปฏิบูรณ์ด้านสภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งสภาพ-แวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบูรณ์ด้านอย่างปลอดภัย (4) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน (5) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณม้านพักคนงาน ให้ชัดเจนและกำหนดครุฑ เช้า-ออก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรี งามอุขavaran)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลตэнท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 193/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลตэнท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (นวัตกรรมชีวภาพ)

โครงการพัฒนาคอมโพน็อด ตัวเรือนสำปั้ง ของนบวิชัย ศี.พ. แฉมศร์ จำจัด (มหาชาน)

ตารางที่ ๓ (๗๑)

ตัวชี้วัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริเวณที่ควรตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
(6) ทำป้ายติดบนห้องรับแขกเดือร เพื่อการปรับแต่งงานที่ ประกอบภายในร้านเพื่อเจ้าหน้าที่ ห้อง "เขตหอครรษฯ" "ดูความเรียบเทย"	- ตรวจสอบบ้านเดินเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอด ระยะเวลาการอยู่อาศัย	- ทุกวันตลอด ระยะเวลาการอยู่อาศัย	บริษัท ซี.พี.แฉมศร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซี.พี.แฉมศร์ จำกัด (มหาชน)
(7) มีจุ่นกรดสำหรับกรีบปูม- พยาบาล พยาบาลประจำที่ รวมทั้งเครื่องร้อนสำหรับ หัดสังข์บากเจ็บ ในการเผาผิง บุบบีบทรูนแรงเพื่อผ่านสั่ง ไปยังสถานพยาบาลบริเวณ ใกล้เคียง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอด ระยะเวลาการอยู่อาศัย	- ทุกวันตลอด ระยะเวลาการอยู่อาศัย	บริษัท ซี.พี.แฉมศร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซี.พี.แฉมศร์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ถึงปัจจุบัน

(นายประเสริฐ งามอนุมาวรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี.แฉมศร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศยุนด์แอนด์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 194/227 หน้า

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวัฒนา

บริษัท ศยุนด์แอนด์ จำกัด (มหาชน)

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)  
โครงการพาร์ค กอนโด ศรีเมืองสำโรง บ้านบึง จังหวัดฉะเชิงเทรา**

ตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		(8) ห้ามสูบบุหรี่และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการอุบัติไฟ (9) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กเพื่อหารอยชำรุดอยู่เสมอ (10) ไม่ใช้จุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการชำรุดเสียหาย ทั้งนี้หากพบว่ามีจุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายต้องแจ้งต่อหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง (11) บันทึกสถิติการเกิดภัยเหตุสาเหตุ ลักษณะการเกิดผลที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.

(นายประศรี งามอุขยวารณ)

ជំនាញសាស្ត្រ

บริษัท ซี.พี.แอลค์ จำกัด (มหาชน)

บาร์บาร่า จี. วิลเลียมส์ ด็อกเตอร์  
COPLAND PURCHASE

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

รับรองจำนวน 195/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักนิษฐ์)

ជំនាញការគាំទៅ

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั่วคราวก่อสร้าง)  
โครงการพาร์ค คอนโด ครีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(6) การระบายน้ำ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ของโครงการ	(1) บุคลอกท่อระบายน้ำใน พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ  (2) หม้อน้ำตรวจสอบท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้ ร้าวซึมหรือชำรุด  (3) ช่องแซมท่อระบายน้ำใน พื้นที่ก่อสร้างหากเกิดการ ร้าวซึมหรือชำรุดโดยเร่งด่วน	- ดำเนินการบุคลอกโดย เจ้าหน้าที่  - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  - ดำเนินการบุคลอกโดย เจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง  - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง  - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
(7) ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	- บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง กับโครงการ	(1) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง ฉุกเฉินรับเรื่องร้องเรียนและ ประสานงานให้มีการแก้ไข	- ดำเนินการจัดตั้งโดย โครงการ	- ทุกวันตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุขารารณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)




กระทรวง  
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 196/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)  
โครงการพาร์ค คอนโด ดีรีม ตั่มป่าง ของบริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
		หากมีข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุ มาจากการก่อสร้าง โครงการ (2) คิดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยามเพื่อ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ต่าง ๆ จากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจาก โครงการ (3) จัดทำแบบสำรวจความ คิดเห็นของตัวแทนบ้านพัก อาศัยในรัศมี 200 เมตรจาก โครงการเพื่อนำปัญหาและ ข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้ รับผลกระทบจาก โครงการ มาแก้ไขโดยเร่งด่วน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการติดตั้งโดย โครงการ</li> <li>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันคลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ปีละ 1 ครั้งคลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งานอุขavaran)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)




บริษัท ซี.พี.แคนดี้ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LTD.



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 197/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิยรดา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรฐานผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)  
โครงการพาร์ค คอนโด ดีรีม ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		(4) แจ้งผลการแก้ไขปัญหา ค่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียน ต่อผู้ร้องเรียนทุกครั้ง (5) ทำประวัติคิณงานก่อสร้าง ทุกคนก่อนรับเข้าทำงาน (6) กำหนดขอบเขตและจัดทำ แนวรั้วของบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้ง กำหนดจุดเข้า-ออกของ คนงานก่อสร้างให้ชัดเจน (7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา <sup>+</sup> ความปลอดภัยและหัวหน้า คนงานควบคุมและเฝ้าระวัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลา            การก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดระยะเวลา            การก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดระยะเวลา            การก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดระยะเวลา            การก่อสร้าง</li> </ul>	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งามอุญาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ศึกษาดูห้อง จำกัด  
ดูแลและรักษาความสะอาด



บริษัท ศึกษาดูห้อง จำกัด อยู่ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 198/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา หักขี้ยม)

ผู้อำนวยการศึกษาดูห้อง

บริษัท ศึกษาดูห้อง จำกัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อมตะนเรศวร รังสิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

โทรศัพท์ 0-204-888888 โทรสาร 0-204-888889 บุรีรัตน์ ใจดี (มหาวิทยาลัย)

หมายเหตุที่ ๓ (๗๐)

ลักษณะการพิจารณา	บริการที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
เข้าชมโครงการ คือ บริษัท ซี.พี.แอล.เค จำกัด (มหาชน)	ผลงานไม่ได้สร้างตามกำหนดการ ดำเนินการตามมาตรฐานมาตรฐานไม่ถูกผลกระทบต่างๆ	ผลงานไม่ได้สร้างตามกำหนดการ เดือนรับรำคาญต่อขั้นตอน โดยเด็ดขาด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ : เข้าชมโครงการ คือ บริษัท ซี.พี.แอล.เค จำกัด (มหาชน) ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ให้ถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา โครงการทุก ๖ เดือน ให้กรรมหน่วยทดสอบ ก่อสร้างทุก ๖ เดือน ให้กรรมหน่วยประเมินที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สสส.) และเทศบาลนครสำโรง坪 (หน่วยงานผู้อนุมัติ) และสำนักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำโรง坪

ที่มี : บริษัท คอมเซ็ลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, ๒๕๕๙.

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่.....  
(นายราศรียานุชารण)

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท ซี.พี.แอล.เค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี.แอล.เค จำกัด (มหาชน)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท ซี.พี.แอล.เค จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอมเซ็ลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับรองงานวันที่ ๑๙๙/๒๒๗ หน้า



บริษัท คอมเซ็ลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

บริษัท คอมเซ็ลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4

มาตรฐานคุณภาพด้านน้ำเสีย  
ของก่อสร้างที่ต้องมีการรักษาความสิ่งแวดล้อม (ผู้รับผิดชอบ)

ตัวชี้วัดคุณภาพด้านน้ำเสีย	บริการที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1) คุณภาพน้ำเสีย 1.1 คุณภาพน้ำทั้ง ก่อนการบำบัด	- จำนวน 1 จุด บริเวณ ทุกไบโอดน้ำเสียก่อนเข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย	(1) ความปนเปื้อนกรดและด่าง (pH) (2) เบอร์โอด (BOD) (3) สสารแขวนลอย (Suspended Solids)	- เก็บแบบวินิฟิกราฟหัวข่าย ตัวบาร์กิ้ร์คตามประเพณี หรือพยุงกรรรมชาติและ ตีงเวลาติดตาม เรื่อง ก้านด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน และบางชนิด หรือวิธีการอื่น ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ฉบับล่าสุด	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ปฏิบัติงานการ	บริษัท อี.พ. แคนดี้ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอย่างรุก

บริษัท คอนซัลтанต์ จำกัด จำกัด รับรองผลงาน 200/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่

(นายประเสริฐ งามฤทธิราษฎร์)  
ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท อี.พ. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลтанต์ จำกัด (มหาชน)  
ก่อตั้งในประเทศไทย ๑๘๗๔ จำกัด  
บริษัท คอนซัลต์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้รับผิดชอบ

บริษัท คอนซัลต์ จำกัด (มหาชน)  
ก่อตั้งในประเทศไทย ๑๘๗๔ จำกัด  
บริษัท คอนซัลต์ จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม ล่าปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.2 คุณภาพน้ำทึ้ง หลังการบำบัด	- จำนวน 1 จุด บริเวณ บ่อพักน้ำทึ้ง	(10) แบคทีเรียกลุ่มฟีกอล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)  (1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (BOD) (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) (5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (8) ทีเคอีน (TKN)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการตามประกาศ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารบางปะกอก และบางนาด หรือวิธีการอื่น ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ฉบับล่าสุด	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารภ งานอุษavaran)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 201/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนໂດ ครีม สำมปอง ของบริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่วนตอกตะกอน</li> <li>- บ่อคักไขมัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(9) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>(10) แบคทีเรียกลุ่มฟีโคโลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สูบน้ำในส่วนตอกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ตักไขมันเมื่อบ่อคัก พร้อมใส่ภาชนะปิดให้ปิดมิดชิด เพื่อนำไปวางยังห้องพักมูลฝอยรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และประสานกับเทศบาลนครสำมปอง/บริษัทเอกชนเพื่อทำการสูบน้ำในบ่อเกราะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จfully</li> <li>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- ตักไขมันเมื่อบ่อคักไขมันเต็มตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</li> <li>บริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุษาวารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 202/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
**โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม ถ้าป่าง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตัวนิยามภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	<p>ก่อนให้เก็บน้ำลงในคลังรับน้ำ</p> <p>ไปกำจัด</p> <p>- จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย กระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยต้องเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของ</p>	<p>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ทุกวันตามแบบทส. 1 ตลอดระยะเวลาปีดดำเนินการและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี</p>	<p>บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งานอุழาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 203/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานคุณภาพของผู้ผลิตและตัวแทนต่างประเทศ (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับหมายเลขตัวอย่าง	บริษัทที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	กระบวนการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1) ตรวจสอบระบบด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ	บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด	ตรวจสอบว่าบันทึกสำหรับแต่ละห้อง แบบ พ.ศ. 1 หลักสูตร พร้อมหนังสือ <sup>*</sup> รักษาเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน ระบบมาตรา 2 ปี น้ำดึงแท้มีการ เก็บติดตั้งและจ่ายคืน	- จัดทำรายงานตรวจสอบการทำงาน ของระบบนำบันทึกสำหรับงาน ทดสอบ 2 ทุกเดือนเพื่อสนับสนุน ให้สามารถดำเนินงานภายใน 15 วันของเดือนต่อไป	- ตรวจสอบว่าบันทึกสำหรับการทำงาน ของระบบนำบันทึกสำหรับงาน ทดสอบ 2 ทุกเดือนเพื่อสนับสนุน ให้สามารถดำเนินงานภายใน 15 วันของเดือนต่อไป	- ทุกเดือนตามแบบท. 2 ตลอดระยะเวลาปี ดำเนินการเพื่อสนับสนุน ให้สามารถดำเนินงานภายใน 15 วันของเดือนต่อไป	บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลต่อสาธารณะ
2) ตรวจสอบระบบด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ	บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด	ตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องซึ่งนำ มาตรวจสอบ	- ตรวจสอบโดยดูแล้วว่า การทำงานของเครื่องซึ่งนำ มาตรวจสอบ	- ตรวจสอบโดยดูแล้วว่า การทำงานของเครื่องซึ่งนำ มาตรวจสอบ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ปฏิบัติงานการ	บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลต่อสาธารณะ

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่  
  
นายราศรี จันทร์วรรษ

บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด จัดทำในสัญญา  
รับรองจำนวน 204/227 หน้า  
  
บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายราศรี จันทร์วรรษ)  
ผู้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)  
ผู้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
โครงการพาร์ค คอนโดย คิวบ์ ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตัวนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย</li> <li>2. เอสเซอร์เชิร์โคไก</li> <li>3. สตาฟิโลค็อกค์สอโรเรียส</li> <li>4. กลอสเตรดียม</li> </ol> </li> <li>- ถังทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บแล้ววิเคราะห์ด้วยวิธีการตามมาตรฐาน หรือวิธีการอื่นตามประกาศที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด</li> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</li> <li>บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul>
3) มูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคาร</li> <li>- ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</li> </ul>	(1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารศรัย งานอุழิวรรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 205/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีป่าบง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4) เครื่องจักรใน เครื่องปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ของโครงการ	(2) ตรวจสอบการตักถังมูลฝอย ภายในพื้นที่โครงการ  (3) ทำความสะอาดดังรองรับมูลฝอย ของเด็กชั้น  (4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย รวม ของโครงการทุกครั้ง <sup>*</sup> หลังจากการเก็บขั้นมูลฝอยของ เทศบาลนครลำปาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  - ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ  - ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ  - ทุกครั้งที่มีการเก็บขยะจาก เทศบาลนครลำปางตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ  - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 206/227 หน้า  
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
**โครงการพาร์ค คอนโดย ศรีน ลำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5) สารเวยน้ำ	- สารเวยน้ำในโครงการ	(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสิ่งแวดล้อมจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศของแต่ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลาง  (1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1. คลอรีนอิสระคงเหลือ 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง  (2) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ 1. โคลิฟอร์มทั้งหมด 2. ฟีคอโลโคลิฟอร์ม	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการตามมาตรฐานหรือวิธีการอื่นตามประกาศที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด  - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการตามมาตรฐานหรือวิธีการอื่นตามประกาศที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด  - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการตามมาตรฐานหรือวิธีการอื่นตามประกาศที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด	- ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  - วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)/นิติบุคคลอาคารชุด  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)/นิติบุคคลอาคารชุด  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)/นิติบุคคลอาคารชุด

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CPLAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 207/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานคุณภาพและตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เบร์เจ็ทต์ (เบร์เจ็ทต์)

โครงการพาร์ค กอนโด ศรีรัม สำนักงานของบริษัท ชี.พี.แอลเอฟ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตัวอย่างการติดตามตรวจสอบเบื้องต้น	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ความถ้วนดูดน้ำใน ตระเวนน้ำ โดยการวิ่งเครื่อง ต้องทำการตรวจสอบที่ดังนี้ 1) ความเป็นกรด-ด่าง 2) คลอรีนอิสระ 3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 4) ความเป็นค่าคง 5) ความกระด้าง 6) กรดไฮยาซิริก 7) คลอรีค 8) แมลงไม้เนย 9) ไนเตรต 10) โคดิฟอร์มทั้งหมด 11) พอกลีโคสิตเพอร์น 12) Escherichia coli	- เก็บแล้ววิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีการตามมาตรฐาน หรือวิธีการอื่นตามประกาศ ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด	- ปกติ 4 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปีก่อนตามการ บริโภคและการจราจร	- ปกติ 4 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปีก่อนตามการ บริโภคและการจราจร	บริษัท ชี.พี.แอลเอฟ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท คอนซัลтанต์ส จำกัด เบอร์เจ็ทต์  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 208/227 หน้า

๑/๗.๗.๗



นายราศรี งามอุมาวรรณ  
ผู้รับมอบอำนาจ


พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ  
บริษัท ชี.พี.แอลเอฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนซัลтанต์ส จำกัด เบอร์เจ็ทต์

นายราศรี งามอุมาวรรณ  
บริษัท ชี.พี.แอลเอฟ จำกัด (มหาชน)



มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค กอนໂດ ศรีม สำปาง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตัวนิคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ห้องน้ำและห้องอาบน้ำบริเวณกระวายน้ำ	13) <i>Staphylococcus aureus</i> 14) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>  (1) ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องอาบน้ำ  (2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำและห้องอาบน้ำ <sup>1</sup>  (3) ซ่อนบ่ำยุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำให้ออยู่ในสภาพดีและแม่นะ	- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่  - ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่  - ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ  - วันละ 1 ครั้ง  - เป็น 1 ครั้ง	บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารศรัย งามอุษาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 209/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
**โครงการพาร์ก กอนໂດ ครีม สำปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความปลดปล่อยสำหรับผู้ใช้ระบะว่ายน้ำ (กรณีการจนน้ำ)</li> </ul>	<p>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการระบะว่ายน้ำ (กรณีการจนน้ำ)</p> <p>(1) กำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการระบะว่ายน้ำ</p> <p>(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โฟมช่วยชีวิต อ่างน้ำอุ่น</li> <li>2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือก</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul>	<p>บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</p>

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 210/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปรารักษ์ งามอุษาวรรณ)



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ข่วงดำเนินการ)  
โครงการพาร์ค กอนໂດ ศรีน สำมปอง ของบริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ค่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ขาวไม่น้อยกว่าความกว้าง ของสะพานน้ำ อ่างน้ำอย 2 อัน</p> <p>3) ไนช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด ความขาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ ปลายสุดส่วนลึกของ สะพานน้ำ</p> <p>4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับ ผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด ห้องปฐม- พยาบาลพร้อมชุดปฐม- พยาบาลที่พร้อมใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul>	<p>บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย งานอุษาวารรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 211/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีภัณฑ์ (ห่วงตันน้ำยา)

โครงการพัฒนาศักยภาพ ศรีรัม ดำเนินงาน ของบริษัท ซี.พี. แอลเอช จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติม	บริเวณที่ตรวจโดย	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความสัมภัยในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
		บริษัทผลิตเจลไวรัสเจล สารวายนา แครอฟท์ บริเวณที่ใกล้ที่สุด	(3) ถูปะรਸตือสารที่สามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานที่ที่เคยๆ ฯ เรื่ม โรงเรียน สวนน้ำสำราญ เพื่อ ข้อความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินค้าง ฯ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนชุมนุม ฯ และวิเคราะห์ หมายเตือนให้พำน้องสถานที่ ตั้งกล่าวในที่เดิม ได้รับเงิน และเป็นตัวอยุตังจุบันอยู่เสมอ	- ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ - ทุกวันตลอดระยะเวลา ปฏิบัติหน้าที่	บริษัท ซี.พี. แอลเอช จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลทางการชุด

บริษัท คณศรีลดาเน็ท ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับรองจำนวน 212/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่  
นายราศรีย์ งามอุมาวรรษ

(นายราศรีย์ งามอุมาวรรษ)

ผู้รับมอบอำนาจ  
CP&LTD PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงวันที่  
ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวชนินทร์ พากิษย์)

ผู้รับผิดชอบการรักษาความลับเอกสาร

บริษัท คณศรีลดาเน็ท ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 212/227 หน้า

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
**โครงการพาร์ก กอนໂດ ครีม ถ้ำป่าง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตัวนิคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความปลดภัยสำหรับผู้ใช้ระบ่าว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหลุด)</li> </ul>	<p>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการอุ้มน้ำและสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการระบ่าว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหลุด)</p> <p>(1) อาการ โครงการสร้างของระบ่าว่ายน้ำทำด้วยหินทรายที่มีลักษณะเด่นๆ เช่น ไม่ลื่น ไม่ลุกชื้นน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี</p> <p>(2) ในการที่มีการเปิดใช้ระบ่าว่ายน้ำในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณระบ่าว่ายน้ำเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> <li>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul>	<p>บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประศรัย งานอุழาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 213/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยรา ทักษา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)**  
**โครงการพาร์ค กอนໂດ ศรีม ดำเนิน ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**ตารางที่ 4 (ต่อ)**

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		(3) จุดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสรรว่างน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื้น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย (4) จุดให้มีร่างระบายน้ำล้านมีฝาปิด รอบสรรว่างน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อุดးในสภาพดีและไม่มีน้ำล้น ออกจากราง (5) จุดให้มีเข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมีความชำนาญในการว่าบันไดและสามารถให้การ	- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ - ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ - ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 214/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ จังชัวรารยุ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิยสรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
**โครงการพาร์ค กอนโด ครีม ตั่งป่าง ของบริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	
		<p>ปฐมนิยมฯได้ผลเปลี่ยนกันเพื่อสูดความปลดปล่อยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สรรว่ายาน้ำเป็นบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความปลดปล่อยสำหรับผู้ใช้ประจำน้ำ (กรณีศุภสารเบื้องของพื้นสรรว่ายน้ำ)</li> </ul>	<p>(1) ตรวจสอบสภาพพื้นสรรว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกกร้าว หากพบจะต้องกำหนดจุดบริเวณที่จะบีบตึงแตกร้าว หรือหักโดยกำหนดให้เป็นจุดอันตรายโดยแสดงตำแหน่งพื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น ทุ่นลอยและห้ามว่ายน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาด</p>	<p>- ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ทุกวันคอลอกระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด</p>

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุยวารรษ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซี.พี. แคนดี้ จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด รับรองจำนวน 215/227 หน้า  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานคุณภาพของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ทั่วไปและพิเศษ)

โครงการพัฒนาถนนฯ เริ่ม ดำเนินการ ของบริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพด้านผลกระทบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
		(2) ตรวจสอบอุบัติกรณีประจำ ทางกรดเข้ม เช่น น้ำท่วมเรื้อรัง ห่วงโซ่อุปทานช่วงต้น ให้บุญ ในสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดเวลา	- ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ มีค่าเฝ้าระวัง	- ทุกวันศุกร์คระยะเวลา มีค่าเฝ้าระวัง	บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลสาธารณะ
6) การตรวจ	- ถนนในโครงการ	(1) ตรวจสอบความเรียบเรื่อดยุของ ป้ายเดชะครื่องหมายบนถนนทาง ด้านนอก (2) ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้	- ตรวจสอบไม้เบบเจ้าหน้าที่ ประจำเวลาดำเนินการ	- เตรียมเดือน 1 ก่อนจัดติดตั้ง ประจำเวลาดำเนินการ	บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลสาธารณะ
	- ทางเข้า-ออกโครงการ	(1) จัดให้เนื้อที่เจ้าหน้าที่ความคุ้ม <sup>ก</sup> การของรถบรรทุกของทางเข้า-ออก ตลอดเวลา	- ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ มีค่าเฝ้าระวัง	- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฝ้าระวัง	บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลสาธารณะ

บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 216/227 หน้า


พ.ย. ๒๕๖๗

พฤษภาคม 2559 ลงที่

(นางสาวรัชดา ท้าวิษัย)

(นางสาวชนิษฐา ท้าวิษัย)

ผู้รับมอบอำนาจ



CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี. แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)

**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม ดำเนินการ ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
7) การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำ	(1) ขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมด ที่อยู่ภายในโครงการ  (2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่ สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและ ท่อระบายน้ำ	- ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด
8) การป้องกันอัคคีภัย	- อาคารในโครงการ	(1) ติดตามแผนการดำเนินการ ตรวจสอบประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ของระบบคันเร่ง  (2) ตรวจสอบติดตามแผนปฏิบัติการ ฉุกเฉิน โดยระบุวิธีอพยพผู้ที่อยู่ ภายในอาคาร ได้หมด	- ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่  - ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ  - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด
				- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 217/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายปราศรัย jam อุษาวรรรณ)



๘๗๙ ชี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
C.P.LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาววนิชญา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการหัวหน้าสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการพาร์ค คอนโดย ครีม ล่ามปาง ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
9) พื้นที่สีเขียว	- ด้านไม้ในโครงการ	(3) คิดความแผนการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันอักเสบกีบของโครงการ  (1) คุณภาพ และบำรุงรักษาด้านไม้ ในโครงการ  (2) ตอกแต่ง และตัดกิ่งด้านไม้ให้มี ความสวยงามอยู่เสมอ	- ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่  - ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่  - ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) /นิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิ์จากเจ้าของโครงการเรียนรู้อย่างแล้ว) โดยต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินโครงการทุก 6 เดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง (หน่วยงานผู้อนุมัติ) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ลงนามในแบบฟอร์ม

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ งามอุมาวรรณ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)



CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD บนรองจำนวน 218/227 หน้า

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวนิษฐา กนกนิยม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด







WATER SUPPLY AND FIRE PROTECTION SYSTEM LAYOUT FOR 1st. FLOOR PLAN

ผังแม่แบบภาษาไทย ชั้น 1

พฤษภาคม 2559 ลงชื่อ .....

(นายปรารถรัตน์ งามอุณยวรรษย์)   
ผู้รับอนุญาต จำกัด (มหาชน)  
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED



អធីរាងកម្ម ២៥៥៩ តងទេស

## (ນາມທ້າວງນິ້ມຫຼາ ທັກນິ້ມ)

ស្ថិតិយកសាស្ត្រ

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 221/227 หน้า











