



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๔๖๖๐

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗) กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Craft Ploenchit

ของบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๕๐๓๔
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

๒. สิ่งแวดล้อมที่โครงการ Craft Ploenchit ของบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน ในประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Craft Ploenchit ของบริษัท
ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยนายเลิศ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็น
โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวม ๘๐ ห้อง โดยให้โครงการแก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมา บริษัท ไทย-ไช จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับซึ่งแจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ให้สำนักงานนโยบายฯ
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา
และการประชุมครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมโครงการ Craft Ploenchit ของบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ก่อไว้คือ เมื่อ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมันเชื้อเพลิง หรืออนุญาต ขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยันันท์ ศอกนคณาภรณ์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๒ ต่อ ๖๘๑๐

โทรสาร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

S/235 Tesaban Songkloe Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

สั่งที่ส่งมาด้วย ๙

TTE ๒๖๖ / ๕๙

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ๓) โครงการ Craft Ploenchit

เรียน เอกाचิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สั่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ๓)
โครงการ Craft Ploenchit จำนวน 15 ฉบับ

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒๐๙๙ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๙
เลขที่..... วันที่.....
เวลา ๑๐.๑๔ ผู้รับ ๑๘๗๓

ตามที่บริษัท บีจุจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอดำเนินการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วยนั้น

บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จึงได้รับอนุมัติให้ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ๓) โครงการ Craft Ploenchit ตั้งอยู่ที่ถนนซอยนาเจิตร แขวงคุณพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ฉบับ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักบริหารผู้ผลิตกระบวนการสิ่งแวดล้อม
๑๕๙๓ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
เลขที่..... วันที่.....
เวลา ๑๑.๒๙ ผู้รับ ๑๘๗๓

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิยม尼ยมวงศ์ ไวนารถ)

กรรมการผู้จัดการ



นายนิยม尼ยมวงศ์ ไวนารถ

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ Craft Ploenchit ของบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Craft Ploenchit ของบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยนาขายเลิศ แขวงคุณพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวม 90 ห้อง ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาดพื้นที่โครงการ 0-3-86.9 ไร่ (1,547.6 ตารางเมตร) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องขึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Craft Ploenchit ของบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แลส่งผลการดำเนินการมาเข้าหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตรับรองแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่รับรองแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.



กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ ผู้จัดการ

(นายไชยวิทย์ เตชะวิญลักษ์ และนางสาววชัญญา เตชะวิญลักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ ผู้จัดการ

(นายมนูญนัช ໄວกาศี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้อธิบายว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเสื่อมร้ายแรงจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.



กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ ผู้ที่ลงนาม

(นายไชติวิทย์ เดชะวิญญ์ และนางสาววัยฤทธิ์ เดชะวิญญ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการ

(นายณัฐนัช ไวนารถ)
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Craft Ploenchit

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ช่วงการก่อสร้าง</p> <p>1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ</p> <p>1.1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ณ เดือนกรกฎาคม 2559) เป็นพื้นที่ว่าง ซึ่งโครงการจะปรับเปลี่ยนดิน ภายในโครงการให้เท่ากับถนนภาระจำลองบริเวณ ด้านหน้าโครงการ สำหรับการบุคคลจะมีคืนบุคคลที่ เกิดจากการทำฐานราก ก่อสร้างหินไดคิล และระบบ สาธารณูปโภคไดคิล ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นคัน ซึ่งอาจมีผลทำให้ถูกกฎหมายประเทศ เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ไม่น่าจะ ผลกระทบ คั่งค่าจะเป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วง ก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น กิจกรรมในช่วงก่อสร้างจึง ไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพภูมิประเทศ บริเวณ โดยรอบพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการค่อนข้างหนาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> ปรับสภาพพื้นที่โดยคงก่อสร้างโครงการเฉพาะ ภายในขอบเขตที่กำหนดของโครงการเท่านั้น จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ แนวเขตที่คิล เพื่อกันขยะพื้นที่โครงการอย่างเป็น สักล้าง จัดให้มีการคิดถึงป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดย ระบุชื่อ เมอร์ไพร์พาร์คที่คิดค่อโครงการ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อกัน โครงการได้โดยตรงในการพิทักษ์ให้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียง เป็นประจำตลอดช่วงเวลาอ่อลรรภและ ให้เชื้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์คิดต่อໄ้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้ง คิดถึงก่อต่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหา เกิดขึ้นดังหากแนวทางแก้ไขโดยทันที จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการอุ้มเด็กพาร์วิ่น ความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด ค้องคุ้มแลด พื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ป.ช. บุญฤทธิ์

(นายไชวุฒิ เศรษฐบุตร และนางสาววชิรญา เศรษฐบุตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

3/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายมนูญชัย ไวยาสารี

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ຕາງກອນ

ก้าวต่อไป : สำหรับประเทศไทย ภารกิจที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความมั่นคงทางการเมือง ด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและจัดการกับภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเข้ามายังประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนดำเนินการให้เป็นอย่างดีที่สุด

บริษัท ปานจอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD. จำกัด

(นาย โชคชัย เศรษฐวุฒิ) และนางสาววันฤทัย เศรษฐวุฒิ
กรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท บีชพอด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้รับน้ำยาการดูด้านที่สั่งยาต่อหนูของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

4022

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบจากผลกระทบความคุณภาพพิษบริเวณสถานีโรงพยาบาลอุบลราชธานี ถนนพระราม 4 ปี 2557 มีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศบริเวณสถานีโรงพยาบาลอุบลราชธานี ถนนพระราม 4 ปี 2557 ปริมาณ 0.23 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการปริมาณ 0.009 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณ 0.239 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบจากวัดบริเวณพื้นที่โครงการ มีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ในบรรยากาศบึงบัวบันบริเวณโครงการ 0.015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ที่เกิดจาก 	<p>เม่ายาน และพฤติกรรม ที่มีปริมาณฝุ่นละอองมาก เนื่องจากอาคารแห้ง โครงการต้องจัดให้มีการฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่โครงการเป็นพิเศษ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่พูงกระจาย</p> <p>6. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดคอมอกาวะ ให้จัดทำในพื้นที่ที่คุณผู้ดูแลหรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>7. จัดให้มีการวางแผนของวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยกองวัสดุทุกที่จำเป็น</p> <p>8. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบผนังสำเร็จรูปหรือกึงสำเร็จรูป เพื่อลดการหลุดออกอนกรีดในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด</p> <p>9. บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดโดยเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทรัพย์ หรือฝุ่น ตกถังขยะการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>10. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคุ้มด้วยผ้าใบด้านบนและอีก 3 ด้านใหม่คิด</p>	<p>ภายในพื้นที่โรงเรียนมักจะสั่นพิทักษ์ เดือนละ 1 ครั้ง คลื่นกระแสไฟฟ้าการก่อสร้าง (อุปกรณ์ 1 ประจำ)</p> <p>3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน</p> <p>4. บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้บริหารงานก่อสร้างตัวแทนบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติความมั่นคงการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด</p>

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

กม.ก.

(นายโชคชัย เศรษฐบุตร และนางสาววัญญาทัย เศรษฐบุตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช ไกวاسي)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การก่อสร้างโครงการปริมาณ 0.009 มลลิกรัม/ดูบนาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ปริมาณ 0.024 มลลิกรัม/ดูบนาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มลลิกรัม/ดูบนาศก์เมตร</p> <p>- ผลกระทบตรวจวัดจากกรรมควบคุมมลพิษบริเวณสถานีโรงพยาบาลอุบลราชธานี ถนนพะรำณ 4 ปี 2557 มีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ในบรรยายกาศบริเวณสถานีโรงพยาบาลอุบลราชธานี ถนนพะรำณ 4 ปี 2557 ปริมาณ 0.202 มลลิกรัม/ดูบนาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการปริมาณ 0.009 มลลิกรัม/ดูบนาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ปริมาณ 0.211 มลลิกรัม/ดูบนาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้</p>	<p>11. ไม่กองหินหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือไว้บริเวณงานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p> <p>12. ทำความสะอาดด้วยรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ โดยทำเป็นบ่อล้างรถมีเหล็กกรูปสามเหลี่ยมทั้งทางขึ้นลง เพื่อชุดคืนจากถ้วยในช่วงก่อสร้างโครงการ</p> <p>13. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดดิน ทราบ ที่ดินหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษคืนเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำจีดและภาชนะที่สะอาดโดยทันที</p> <p>14. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีร่องดิบผ่าน เพื่อป้องกันรถชนโคลนในช่วงฝนตก</p> <p>15. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งคืนวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อตัดการเกิดมลพิษ</p> <p>16. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้มีภารกิจตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท พันจพาล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวุฒิ
ภานุกุล

(นายไชยวุฒิ ภานุกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท พันจพาล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท พันจพาล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

6/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม นุช ไวการี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เพ่ากัน 0.12 มิลลิกรัม/สูบ拿起ก็เมตร เช่นกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบจากผู้คนละของต่อพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่โดยรอบ ตลอดจนโรงเรียนวัดคิดทางสาราม ซึ่งเป็นสถานที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งโรงเรียนมักกะสันพิทยา ซึ่งเป็นสถานที่อ่อนไหวที่อนุญาตให้โครงการคิดดังเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้</p>	<p>17. โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดพักอาศัย (O₂ HIP Condominium) เพื่อเดินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดหาเครื่องอบฟ้าให้ใช้ในช่วงก่อสร้าง โครงการ โดยต้องจัดให้มีในทุก ๆ ชั้นที่เป็นชั้นพักอาศัย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้า ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง โดยเหมาจ่ายให้กับทางนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย (O₂ HIP Condominium) โดยตรง 2) โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดระหว่างน้ำและบริเวณโดยรอบ รวมถึงค่าอุปกรณ์ – สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด โดยโครงการต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทที่ทำความสะอาดโดยตรง 3) โครงการต้องทำความสะอาดกระโจงให้ตามความเป็นจริง 	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

กุลังกุล

(นายไชยวิทย์ เศษวิญญ์ และนางสาววัญญาทัย เศษวิญญ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด


บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

7/223

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวยาศี)



ตารางที่ 1 (ต่อ 5)

องค์ประกอบของเชิงแวดล้อม และอุบัติการณ์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรีปอร์ตงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ
2) มลพิษทางอากาศ และดูมูลต่างๆ	มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้าง ล่วงมาจากการก่อสร้างที่เกิดจากห้องน้ำท่อไอเสียของบ้านที่ไม่ได้ถูกติดตั้ง วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งปล่อยก๊าซคร่านอนอนออกไซด์ (CO) สารประกอบบนไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) และออกไซด์ของซัลฟิฟอร์ (SO _x) หากท่อไอเสียจะปล่อยก๊าซจักรกลและปฏิกัดงาน Emission ทางเรือยังกระทบต่อผู้บ้านที่อยู่ใกล้เคียง ดังนี้	<p>1. "ไม่ติดเครื่องบนท่อ" ร้านขณะที่ไม่ได้บึงบีดงาน 2. ตรวจสอบเครื่องดูดควันของบ้านที่ใช้ในการบูรณะที่ติดตั้งวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อถูกการก่อติดตั้ง</p>	<p>มาตรการรีปอร์ตงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑๔ ชีวิตในสังคมไทย : เก็บข้อมูล พร้อมเพื่อ “ ” (ปรินี้ๆ ก่อน) ห้องเรียนจะมีภารกิจในการร้องเพลง “ ” ให้ฟังแล้วให้ประเมินว่า “ ” ทำให้เกิดความรู้สึกแบบไหน ตัวผู้ร้องทำให้เกิดความรู้สึกแบบไหน

បរិច្ឆេទ បៀវង់អតិថិជន អវិជ្ជមាន ពេជ្យល់
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

100

Digitized by srujanika@gmail.com

PANJIAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นาขี้ใจว่าบี๊ เที่ยวบินบี๊ แหล่งงานทางวัฒนธรรม (เชียงรายบี๊)

(፲፻፲፭ ዓ.ም)

អ្នកចាប់រីបចាប់នៅតីថ្មីរហូតដល់កុម្ភសារសិរីខ្លា ។

10

ທຳມານີ 1 (ຫົດ 6)

องค์ประกอบของมาตรฐานด้านความต้องการที่สำคัญ	ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่สำคัญ	มาตรการที่รือภันและแก้ไขผลลัพธ์ตามต้องการ
และถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่สำคัญที่สุดคือ การนับปริมาณก้าชาร์บอนอนออกไซด์ (CO) ในบรรทุกพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุก 0.87 มิติลิตร/กรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกันบริษัทจะได้รับก้าชาร์บอนอนออกไซด์ (CO) ที่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมที่ต้องการซึ่งเป็น 0.882 มิติลิตร/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำหนักของก้าชาร์บอนอนออกไซด์ (CO) รวมทั้งหมด 1 ตัวในที่ก้าชาร์บอนอนออกไซด์ (CO) นับรวมกับก้าชาร์บอนอนออกไซด์ (CO) ที่ต้องการซึ่งเป็น 0.882 มิติลิตร/ลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ย 1 ตัวในที่ก้าชาร์บอนอนออกไซด์ (CO) นับรวมกับก้าชาร์บอนอนออกไซด์ (CO) ที่ต้องการซึ่งเป็น 0.882 มิติลิตร/ลูกบาศก์เมตร - ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่สำคัญที่สองคือ การลดต้นทุนการดำเนินงาน 4% 	<p>ผู้นำโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนตุลาคม 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ตุลาคม 1 ประจำปี)</p> <p>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันภัยด้วยหลักวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความตื่นเต้น 4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันภัยด้วยหลักวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความตื่นเต้น และเกิดความตื่นเต้นมากที่สุด 6 เดือน โดยจัดตั้งระบบงานให้สำนักงานนี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งพยากรณ์รวมชาติและต่างประเทศ สำนักงานเขตฯทุกหน่วย และกรมที่ดิน สำนักงานเขตฯทุกหน่วย และกรมที่ดิน</p>

หมายเหตุ : เก็บของโครงการ (บริษัทฯ ปูร์ชพัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ห้องน้ำรากบดีจะมาตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วก่อนดำเนินการต่อไป แต่รับความเสี่ยงจากภัยไม่สงบ ศึกษาเรื่องค่าน้ำ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัท ปานาเพลส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD. ก่อตั้ง

7
8

โดยคริสตี้ แคลร์วินกู๊ด และนางสาวชาร์ลลี่ทับ เทราเวลบุญญ์

ស្តីពីរាយការណ៍បានត្រួមចេញផ្សាយនូវរដ្ឋបាល និង គោរក ជាក់ទៅ

ตารางที่ 1 (ต่อ 7)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>คุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>2. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง โครงการจะน้อยกว่า 0.004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง บริษัทที่ปรึกษาจะนำค่าที่ได้จากการตรวจสอบบริเวณ พื้นที่โครงการมาประเมิน เมื่อออกจากตรวจสอบของ กรมควบคุมมลพิษบริเวณสถานีตรวจคุณภาพอากาศสถานีโรงพยาบาลถูกหลังกรุง ถนนพระราม 4 ปี 2557 ไม่ได้ทำการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบ บริเวณโครงการ มีปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ในบรรยากาศปีช่วงบ้านบึง 2.73 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะทำให้มีปริมาณ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) รวมเท่ากับ 2.734 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>3. ก๊าซในโทรศัพท์ออกไซด์ (NO_2) ความเข้มข้นของก๊าซในโทรศัพท์ออกไซด์ (NO_2) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PANJAPOL PROPERTY CO., LTD. กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนุชชัย ไวยาสารี)

(นายไชยวิทย์ เดชะวิญญุติ์ และนางสาววัญญา เดชะวิญญุติ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 8)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการจะมีค่า 0.062 มิลลิกรัม/ถูกบาทกิมคร ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะนำค่าที่ได้จากการตรวจสอบรับเรื่องพื้นที่โครงการมาประเมิน เนื่องจากจุดตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษนิเวศสถานีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปี 2557 ไม่ได้ทำการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบรับเรื่องนิเวศโครงการมีปริมาณก๊าซในโทรศัพท์ไอโอดอกไซด์ (NO_2) ในบรรยากาศปัจจุบันปริมาณ 0.0533 มิลลิกรัม/ถูกบาทกิมคร ดังนั้น จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซในโทรศัพท์ไอโอดอกไซด์ (NO_2) รวมทั้งกัน 0.1153 มิลลิกรัม/ถูกบาทกิมคร ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ทั้งกัน 0.32 มิลลิกรัม/ถูกบาทกิมคร</p> <p>4. ก๊าซซัลเฟอร์ไอโอดอกไซด์ (SO_2) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไอโอดอกไซด์ (SO_2) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการจะมีค่า 0.004 มิลลิกรัม/ถูกบาทกิมคร ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะนำค่าที่ได้จากการตรวจสอบรับเรื่องพื้นที่โครงการมาประเมิน เนื่องจากจุดตรวจสอบของกรม</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ด้องน้ำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ดังประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ก. พ. ส. ท. ก.

(นายไชยวิทย์ เดชะวินัย และนางสาวขวัญฤทธิ์ เดชะวินัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ก. พ. ส. ท. ก.

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ຕົກລາງວິຊາ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกิจการประจำตัวเดลล์	ผลการทดสอบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความมั่นคงทางด้วย ผลการประเมิน
และกิจการประจำตัวเดลล์	ดำเนินการทดสอบในโรงงานโรงพานาถิกาฬภูวนะ ถนนพะรະรำ 4 ปี 2557 ไม่ได้ทำการตรวจสอบ โดยผลการตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอากาศทางวัด โดยชั้กเพอร์ไคลอยด์โซเดียม (SO_2) ในบริเวณอากาศปัจจุบัน บริเวณ 0.0151 มิลลิกรัม/ลูกบาศเก็ตเมตร ตั้งแต่นั้น ใช้ทำให้เข้มปริมาณความชื้นซึ่งของก้าชัชุดเพอร์ไคลอยด์โซเดียม (SO_2) รวมทั้งก้อน 0.0191 มิลลิกรัม/ลูกบาศเก็ตเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ทั้งก้อน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศเก็ตเมตร ทั้งนี้ ผลพิษที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เมื่อรวมกับปริมาณพิษจากการผลิตของวัสดุรีวัฒน์ที่โครงสร้าง ณ บึงบูรณ์ จะทำให้เกิดผลกระทบต่ออากาศถึงมนุษย์ไปทางเดินไม่มาก อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำกับดูแลให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความมั่นคงทางด้วย ผลการประเมิน

หมายเหตุ : เส้นทางโครงการ (บริษัท บีชพูล อร์คิด อาร์คิด) ห้ามนำรถเข้าออกโครงการป้องกันภัยสัตว์ป่าที่หลบภัยในธรรมชาติ

បន្ទាន់ បុរិយុទ្ធប្រចាំអាមេរិក ទាំង
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

ดังนั้น จึงเป็นไปได้ ตามที่ต้องการ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างมาก

ମାତ୍ରାବ୍ୟକ୍ରିୟା ପାଇଁ

ผู้สำนักงานใหญ่การค้าน้ำที่แบ่งด้วยกันเรียบง่าย “ไทย วิชวาระ จำกัด”

12223

ຕາງປາກ້ອນ 1 (ຫຼດ 10)

ก้าวหน้าไปทางการค้าและอาชญากรรม (มิชชันนารี) ท่องเที่ยวต่างประเทศ (เช่นญี่ปุ่น) ท่องเที่ยวต่างประเทศ (เช่นญี่ปุ่น) ท่องเที่ยวต่างประเทศ (เช่นญี่ปุ่น)

សាខាបន្ទាន់ គុណធម៌ និងការបង្កើតរឹងរាល់

บริษัท พานาเพลส์ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

----- 8441 6652 8141 7111

13/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 11)

กิจกรรมที่นักเรียนต้องทำ : ให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่สนใจ แล้วเขียนเรื่องราวในรูปแบบของเรื่องราวด้วยตัวเอง

ગુજરાતી લિપિ

14/72

ผู้ช่างงานภูมิการต้านทานต่ำเวลารื้อถอนของรัชทึก ไฟ-ไฟ วิศวกร สำนัก

۲۰

(ມານະນຸມັກ້ວຍ "ກາສີ")

ตารางที่ 1 (ต่อ 12)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p> <p>1.2) ช่วง噪音ร่างอาคาร ได้รับเสียงอยู่ในช่วง 62.7-69.1 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p> <p>1.3) ช่วงเก็บงานและตกแต่ง ได้รับเสียงอยู่ในช่วง 62.8-69.6 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p> <p>2) ด้านพิเศษวันออก ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ชุมชนบริเวณดีไฟ ซึ่งอยู่ด้านหลังทางพิเศษเดินทาง นนท จะได้รับระดับเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรม ดังนี้</p> <p>2.1) ช่วงการท่องเที่ยว ได้รับเสียง 62.8 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p> <p>2.2) ช่วง噪音ร่างอาคาร ได้รับเสียง 62.7 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p> <p>2.3) ช่วงเก็บงานและตกแต่ง ได้รับเสียง 62.8 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p>	<p>ให้ค้นเครื่องหรือเบ้าเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>9. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เท่านั้น และต้องได้รับการจูดแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>10. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>11. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่อง械ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>12. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</p> <p>13. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ไม้แบบ และเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะ ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือก่อให้เกิดอันตรายต่ออาคาร ข้างเคียง</p> <p>14. ในช่วงเช้าโครงการ จัดให้มีการติดตั้งหนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock S050 ดังนี้</p> <p>1) ทางด้านทิศเหนือและตะวันตก ในการก่อสร้าง</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

Wichit Wibulratana

(นายไชติวิทย์ เศษวิญญา แฉะนางค์วรวิญญาท์ เศษวิญญา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

15/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม นิยมวงศ์ ไกวاسي)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



แผนกร่างที่ 1 (ท่อ 13)

ก็ต้องการว่าจะได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในสังคม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความต้องการนี้ก็หายไป ทำให้คนไม่สนใจแล้ว จึงต้องหันมาหาความนิยมใหม่ เช่น ความงามทางเพศ ความงามทางกายภาพ ความงามทางจิตใจ ความงามทางความคิด เป็นต้น แต่ในที่สุด ความงามทางกายภาพ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่คนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

บริษัท พานิชภัณฑ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

ପ୍ରାଚୀନତା

ପ୍ରକାଶନ ମୁଦ୍ରଣକାରୀ

(ນາງພິບ ພົມສົງລັກ) ເຮັດວຽກ ເພື່ອກະຕືກ ແຫ່ງ ໂດຍກະຕືກ

การกฎหมาย 2559 ถงชัย

(၁၃၅၅)

ដីស្ថានមួយការតាំងពេលតើមុខរបីនេះ ទៅ-ក្នុងវគ្គរ ចាក់តិ

16/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 14)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>4.1) ช่วงการทำฐานราก ได้รับเสียงอยู่ในช่วง 62.7-62.8 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p> <p>4.2) ช่วงโครงสร้างอาคาร ได้รับเสียงอยู่ในช่วง 62.8-67.5 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p> <p>4.3) ช่วงเก็บงานและตกแต่ง ได้รับเสียงอยู่ ในช่วง 62.8-63.0 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A)</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินค่าระดับเสียงรบกวนในช่วงก่อสร้าง โครงการที่มีค่าอยู่ชั้น เข้างาน เชิงความประกายคณิตกรรมการควบคุมมูลค่าเรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่า ระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียง รบกวน โดยจากประเมินผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย เชิงค้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ (ใกล้เคียงมากที่สุด) ร่วมกับผลกระทบวัดระดับเสียงในบรรยากาศ</p>	<p>S050 ความสูง 2.4 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 47 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่อห้องผนังกันเสียงได้ 4.8-37.1 dB(A)</p> <p>2) ทางค้านทิศตะวันออก ใน การก่อสร้างชั้นที่ 1-8 ติดตั้งผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock S050 ความสูง 2.4 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 47 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่อห้องผนังกันเสียงได้ 23.0-35.8 dB(A)</p> <p>3) ทางค้านทิศใต้ ใน การก่อสร้างชั้นที่ 1-8 ติดตั้งผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock S050 ความสูง 2.4 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 47 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่อห้องผนังกันเสียงได้ 20.1-37.1 dB(A)</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินการห้องค้าว่างสามารถลดเสียงลง เมื่อผ่านผนังกันเสียง 47 dB(A) และระดับเสียงที่ลดลงเมื่อห้องผนังกันเสียงจะขึ้นรับได้สูงสุด</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ณัฐภูกุญชัย

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายมนูญชัย ไวยาศ

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

(นายไชยวิทย์ เศรษฐวิญญุติ์ และนางสาววชิรญาทัย เศรษฐวิญญุติ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 15)

ของค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุปค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558</p> <p>ผลกระทบศึกษาระดับเสียงรบกวนจากการดับเสียงหัวไปในช่วงก่อสร้าง เมื่อร่วมกับเสียงจากการตรวจ (Leq 1 hr) ที่ได้มีการปรับค่า แล้วหักออกด้วยระดับเสียงพื้นฐานในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ระดับเสียงรบกวนในช่วงที่โครงการมีการก่อสร้าง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงตั้ง (08.00-17.00 น.) ที่บริเวณผู้พักอาศัยข้างเคียงด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ได้รับมีค่าไม่เกิน 10 dB(A) โดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งกำหนดค่าห้ากระดับเสียงรบกวนมีค่านอกกว่า 10 dB(A) ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีการปฏิบัติความนาครการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังที่นำเสนอไว้อ้างถึงครั้งเดียว เพื่อก่อผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>เท่ากับ 25 dB(A)</p> <p>16. จัดซื้อสิ่งของที่มีคุณภาพดีและคงทนให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ การเห็นชอบของย่างเกรงครรัค โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	

หมายเหตุ : เข้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ณ<input type="text"/>

(นายไชคิวท์ เศรษฐวิญญ์ และนางสาววชัญญา เศรษฐวิญญ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

18/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวกานต์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไวกานต์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 16)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1.4 ความสั่นสะเทือน	<p>จากการคำนวณระดับความสั่นสะเทือนที่อาคาร ข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก ทิศตะวันออก และทิศใต้ พบร้า จะได้รับความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างสถาปัตย 11.506 0.559 และ 11.506 มิลลิเมตร/วินาที ตามลำดับ สำหรับสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ โรงแรมวัตติสหสาร และโรงแรมมักษัณพิทยา จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.533 0.051 และ 0.051 มิลลิเมตร/วินาที ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีค่อนแผล อาคารสิ่งปลูกสร้าง และอาคารตามเกณฑ์ของ Wijsman Leonard (1971) พบร้า การเฉพาะเจาะจงของอาคาร โครงการด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ มีค่า เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 5.0 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่ง เป็นระดับที่สั่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายที่จะเกิด ขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม บ้านเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดานเป็นแบบ Plaster (ผู้คนที่มีปูน กระเบื้อง น้ำ และไขค่างๆ) ในกรณีที่ เป็นผนังฝ้าเพดานแบบปูนซีเมนต์หุ้นจะได้รับความเสียหาย</p>	<ol style="list-style-type: none"> ก่อนก่อสร้าง โครงการผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง โดยทำการสำรวจด้วยภาพ สภาพร้า กำแพงบ้าน และด้วยการ ก่อ การทาระบบป้องกันคืนพัง เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น กำหนดให้มีมาตรการขุดคืน (ไม่มีน้ำ) ความกว้าง 0.5 เมตร ความลึก 2 เมตร บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ โดยทำ Sheet Pile 2 ชั้น งานนี้ขุดคืนท่อระบายน้ำ Sheet Pile ออก เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น ทำฐานราก วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยค้องหยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คุณงานก่อสร้างออกหนี้ที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะที่จำเป็นที่ต้องต่อเนื่อง และเกิน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำต่อเดือน ช่วงเวลา ก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ คิดค่าต่อวัน 24 ชั่วโมง เพื่อให้คิดค่าได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมayan เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นด้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที จัดให้มีการตรวจสอบความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจสอบวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และค่าที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทุกวันที่มีการทำการก่อสร้าง แม้รายงานผลการตรวจสอบทุกสี่ปี หลังจากนั้นตรวจสอบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจสอบความสั่นสะเทือนและค่าที่ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายโชคิวิทย์ เศรษฐวุฒิ และนางสาววัญญาทัย เศรษฐวุฒิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

19/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวการี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 17)

เต็ยว่อง โกรกงการ (บริษัท ปีญชัย พัฒนาพร็อก จำกัด) ห้องน้ำราบจะเป็นห้องน้ำแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายและมีความทันสมัย

କରନ୍ତାରାଜୀ ପଦମ୍ଭବ ଲାଖି

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នគរាមេន្ទីរ ជាតិ
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายโชคชัย เศรษฐวิทย์) ประธานศาลชั้นต้นที่ยังคงงานศาลมีภาระทั้งหมด ให้แก่ พระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ดูแลรายการดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้ ให้ไว้ก่อน

20/223

ตารางที่ 1 (ค่อ 18)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>37 (พ.ศ. 2553) พบว่า อาคารข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ จะได้รับแรงสั่นสะเทือนไม่นิ่งมาครั้งฐานที่กำหนดไว้ (ความสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดการถ้าและสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร)</p> <p>1.1.5 การพังทลายของคิน</p> <p>ในการบุคคลเพื่อทำฐานราก ก่อสร้างชั้นใต้ดิน และงานระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดิน ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการพังทลายของคินด้วยพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบค่อนข้างมาก</p>	<p>โครงการในที่ที่สามารถรองเท่านี้ได้ง่าย</p> <p>8. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้บริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>1. ก่อนก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง โดยทำการสำรวจด้วยภาพ สภาพรื้ว กำแพงบ้าน และด้านอาคาร ก่อนการทําระบบป้องกันคินพัง เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ช่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวซึ่น</p> <p>2. จัดให้มีแนวป้องกันคินพังระบบกำแพงพีคันคินชนิดชุด-หล่อในที่ (Diaphragm Wall) บริเวณโครงสร้างชั้นใต้ดิน ส่วนบริเวณพื้นที่จัดสวนภายนอกอาคารที่มีการปรับความลึกออกจากพื้นชั้นที่ 1 ที่มีค่าระดับอยู่ที่ 0.00 เมตร นาทั้งพื้นชั้นใต้ดิน 1 ที่มีค่าระดับอยู่ที่ -3.00 เมตร (ข้างล่างค่าระดับ ±0.00 เมตร ที่ถนนภาระจําของด้านหน้าโครงการ) เป็นการลดลง Sheet</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง และให้ชี้พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ้านyan เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นค้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>2. ตรวจสอบแก้ไขค้างขันแนวป้องกันคินพังระบบกำแพงพีคันคินชนิดชุด-หล่อในที่ (Diaphragm Wall) และ Sheet Pile ให้อยู่ในสภาพมั่นคง และป้องกันอยู่เสมอจนกว่าจะทำการก่อสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคค่างๆ แล้วเสร็จ</p>

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายชัชชาติ
ไชยวุฒิ

(นายโชคิวิทย์ เศษวิญญู และนางสาววชัญญา เศษวิญญู)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนฤบุณย์ ไวยสารี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 19)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>pile และทำค้ำยัน (Bracing) ทั้งนี้ ในการรื้อถอน Sheet Pile ด้องคำแนะนำการกลบร่องที่เกิดจากผลกระทบ Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบไว้ แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินถู่พื้นที่ข้างเคียง</p> <p>3. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบความกู้หมายคือ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาค่าร่างกรณธรรม์ประกันภัยไว้ใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>4. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้บริษัท ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายไชวุฒิ
เศษวิญญู

(นายไชวุฒิ เศษวิญญู และนางสาววัญญา กุ๊ฟ เศษวิญญู)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวยาสาร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 20)

ชื่อผู้ประกอบการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพดิน	ผลการทดสอบต้อง汎ด้วยวัสดุที่สำคัญ	มาตรฐานการรับรองคุณภาพและเก็บทดสอบตัวอย่าง	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล
1.1.6 ถุงแพน้ำ และดูดค่าต่างๆ	<p>น้ำเสียที่กักจานงานก่อสร้างรีเมคอน 6 ถุงมลต. เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) โดยคุณภาพจะต้องไม่มีตะกอนบ้ามคั่นสำหรับรีรูฟ ชนิดเดือนอากาศ จำนวน 1 ชุด ของแบบให้สามารถ รองรับน้ำเสียได้ 6 ถุงมลต. ก่อสร้าง/วัน ซึ่งเพียงพอต่อ ต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง โดย ระบบบ้ามคั่นสำหรับรีรูฟสามารถก่อสร้างได้มาก กว่าน้ำเสียที่ต้องการสำหรับรีรูฟ ตามที่กำหนด ก่อนงานก่อสร้าง BOD ในน้ำทั้งไม่เกิน 20 มลลิตร/ ลิตร ก่อนระบบออกต่อระบายน้ำเริ่มนับน้ำของ ร่อง และให้หลอกออกต่อระบายน้ำเริ่มนับน้ำของ นานาพืช จากนั้นจะรวมรวมเข้าสู่ระบบบ้ามคั่นสำหรับ¹ บ้อง โรงควันทุกๆ วันก่อนและต่อไป อย่างไร ก็ตาม โครงการต้องก่อหนี้ก่อหนี้ก่อหนี้ก่อหนี้ก่อหนี้ และแยกกันโดยระบบก่อหนี้ก่อหนี้ก่อหนี้ก่อหนี้ก่อหนี้</p>	<p>1. จัดให้มีห้องสำหรับก่อสร้างให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ห้อง (ครุภัติ 2 ประภกอน) 2. จัดให้มีระบบบ้าน้ำคั่นสำหรับรีรูฟตามที่กำหนด จำนวน 1 ชุด (ครุภัติ 2 ประภกอน) ของแบบให้ รองรับน้ำเสียได้ 6 ถุงมลต. ก่อสร้าง/วัน ซึ่งเพียงพอต่อ บริเวณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง โดยระบบ บ้ามคั่นสำหรับรีรูฟ สามารถก่อสร้างได้มาก กว่าน้ำเสียที่ต้องการสำหรับรีรูฟ ตามที่กำหนด ก่อนงานก่อสร้าง BOD ในน้ำทั้งไม่เกิน 20 มลลิตร/ลิตร ก่อนระบบ ออกต่อระบายน้ำเริ่มนับน้ำของนานาพืช ทางน้ำจะ² รวมรวมเข้าสู่ระบบบ้ามคั่นสำหรับรีรูฟตามทุกๆ ฤดูกาลน้ำที่บ้าน้ำคั่นสำหรับรีรูฟ</p>	<p>1. ตรวจสอบการรับรู้ซึ่งรายงานที่ทางสถาปัตย์ให้หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการให้เป็นอย่างต่อเนื่อง ห้องส้วมที่สะอาด ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย ให้ดีที่สุด</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ทางสถาปัตย์นำเข้ามาใช้ สำหรับปรับเปลี่ยนตั้ง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีค่าคงรากษาที่ ดูดมากที่สุด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat, Oil & Grease, Settleable Solids, TDS, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria</p>

หมายเหตุ : เนื้อหาโครงการ (บริษัท น้ำทูล พร้อมพหล พร้อมพหลรัตน์ จำกัด) ที่องค์กรทดสอบเชิงพาณิชย์ที่มีความสามารถในการรับรองคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้เป็นรายเดียวเท่านั้น ติดต่อทางโทรศัพท์ 081-222-2222 สำหรับการให้คำแนะนำ

บริษัท ปัญญาพัฒนา พร้อมพหลรัตน์ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


จังหวัดปัตตานี

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญพันธุ์ ไวกาฬ)

(นายไชยวิทย์ เพชรวิจัย และนางสาวชัยฤทธิ์พันธุ์ แสงวุฒิ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ำทูล พร้อมพหลรัตน์ จำกัด

23/223



กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญพันธุ์ ไวกาฬ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิสาหกิจ

ตรางาชี ๑ (กง ๒๑)

ช่องประดิษฐ์และแนวต่อสืบที่ และถูกต่อต่างๆ	ผู้ดูแลอาคารที่ต้องแจ้งเหตุอันที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบภัยธรรมชาติอื่น	มาตรการติดตามและตรวจสอบ
1.2 ทั่วพยากรณ์สังเคราะห์ภัยทาง ชีวภาพ	โครงการติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์แมลงศักดิ์สิทธิ์ แมลงศุภินิทร์ เพื่อป้องกันแมลงสาบ แมลงสาบบ้านครัว ซึ่งมีสภาพการไข้ ฟันพุ่มใหญ่ในชุมชนชานเมือง ประกอบด้วย อาคาร สำนักงาน (อาคาร LBH Building) อาคารธุรกิจพัก อาศัย (เช่น อาคาร Renova Residence อาคาร O2 HIP Condominium และอาคาร The Nest Ploenchit) อาคารโรงเรียน (เช่น อาคารนันหน้า เพลินจิตร และ อาคารศิริมาศ แบบทรงโค叫做) และอาคารอยู่อาศัยรวม (เช่น เช่า) (เช่น อาคารนรนดร แม่น้ำนน อาคารวิถีนีช แม่น้ำนน อาคารแกรนด์วิว แม่น้ำนน และอาคาร Arcadia Suites Bangkok) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี ห้องน้ำสาธารณะ ถนนพอกกระเบเช ถนนจราจรอยู่ต่ำ ไม่รุน แรงซึ่งบ้านเรือนน้ำท่วมได้รอนห้องน้ำที่ต้อง โครงการ จัดให้ร่วงเป็นระบบกีวิชช์สั่งกันเมือง (Urban Ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพ ที่สำคัญในพื้นที่โครงการ แต่พื้นที่โดยรอบ แค่ข้างติด ตั้งต้น การเกิดชื้นของโกรังค์จิง ไม่ ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุดต่อทรัพยากรทางชีวภาพ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้วยการปลูกต้นไม้ต้านทานจากภัย “ต้นก ฤษภพ อาทิตย์” ความสูงต้นตระหึอน การพัฒนาขยายต้น ตุ่นภานุ แลดูดูดลักษณะใช้ประโยชน์บุญบ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	มาตรการติดตามและตรวจสอบ

เงื่อนไขของภาระที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นจะขึ้นอยู่กับความตกลงที่ได้รับความเห็นชอบแล้วก็ ไม่ถูกยกเว้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัท ปัณฑพ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

สังข์ ... ๑๗๙

四庫全書

ព្រៃនាយករដ្ឋបាល និង នាយករដ្ឋបាល ជាក់

21523

รายงานที่ 1 (กง 22)

ชั้นปะรังของบทกวีที่จะแสดงล้อม	ผลกระบวนการเพื่อจงหาตัวที่สาดัญ	มาตรการป้องกันแผนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการวัดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ถุนค่าการใช้ประภานุของ มนุษย์	ในช่วงการก่อสร้าง โครงการมีความต้องการน้ำใช้ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเป็นปริมาณสูง ไม่นำมาใช้ไม่ ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่อาศัยอย่างชั่วคราว แต่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า แตะ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนด้วย ในการตัด กำหนดให้มีมาตรการป้องกันแผนแก้ไขผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีการสำรวจน้ำใช้อาบน้ำ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/ วัน (สำรองน้ำไว้ด้วยชั่วโมง 1 วัน) 2. กำเนิดไฟฟ้าน้ำใช้ช่วงบ่ายครึ่งหลัก	- ควรจัดตั้งร่วมชุมชนท่อน้ำและถังเก็บน้ำ สำรอง 1 ถัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบไฟรุนพาการณ์นำไปทดสอบ
1.3.1 น้ำใช้	ในช่วงการก่อสร้าง โครงการมีความต้องการน้ำใช้ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเป็นปริมาณสูง ไม่นำมาใช้ไม่ ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่อาศัยอย่างชั่วคราว แต่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า แตะ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้คนด้วย ในการตัด กำหนดให้มีมาตรการป้องกันแผนแก้ไขผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีการสำรวจน้ำใช้อาบน้ำ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/ วัน (สำรองน้ำไว้ด้วยชั่วโมง 1 วัน) 2. กำเนิดไฟฟ้าน้ำใช้ช่วงบ่ายครึ่งหลัก	- ควรจัดตั้งร่วมชุมชนท่อน้ำและถังเก็บน้ำ สำรอง 1 ถัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบไฟรุนพาการณ์นำไปทดสอบ
1.3.2 น้ำเสีย	น้ำเสียที่กิจกรรมงานก่อสร้างปริมาณ 6 ลูกบาศก์ เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) โดยจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรูปแบบเดิม อย่างน้อย 1 ชุด (ระบุที่ 2 ประกอบ) ออกแนวโน้ม น้ำเสียได้ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อ น้ำเสียที่กิจกรรมงานก่อสร้าง โดยระบบ น้ำเสียที่ก่อสร้างสามารถบำบัดน้ำเสียได้มีค่า ค่า BOD ในน้ำทั้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน ลงระบายน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำ ที่มีค่าค่า BOD ในน้ำทั้ง ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำ ลงระบายน้ำ	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ห้อง (ระบุที่ 2 ประกอบ) 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรูปแบบเดิมอย่าง น้อย 1 ชุด (ระบุที่ 2 ประกอบ) ออกแนวโน้ม น้ำเสียได้ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อ น้ำเสียที่กิจกรรมงานก่อสร้าง โดยระบบ น้ำเสียที่ก่อสร้างสามารถบำบัดน้ำเสียได้มีค่า ค่า BOD ในน้ำทั้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน ลงระบายน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำ ที่มีค่าค่า BOD ในน้ำทั้ง ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำ	1. ควรลดลงการรับรู้ความปลอดภัยของตัวบุคคลให้ต่ำลง เพื่อให้ ผู้เช่าห้องพักสามารถรับรู้ความปลอดภัยของตัวบุคคล ให้ได้ดี 2. ควรลดลงภัยภัยที่จะก่อภัยในบ้านคุณน้ำเพื่อให้ สำเร็จภารกิจอย่าง 1 ครั้ง ลดผลกระทบจากการ ก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดรวมทั้ง คุณภาพน้ำดื่ม ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat, Oil & Grease, Settleable Solids, TDS , Total Coliform Bacteria

เส้นทางโครงสร้าง (โครงสร้าง ภูมิศาสตร์ ภูมิพลัง ภูมิจิต) ที่ต้องผ่านการฝึกหัดอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ความรู้ทางวิชาการ แต่เป็นการฝึกหัดให้เข้าใจและปฏิบัติในสิ่งที่ต้องการ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ความรู้ทางวิชาการ แต่เป็นการฝึกหัดให้เข้าใจและปฏิบัติในสิ่งที่ต้องการ

บริษัท ปานาเพอร์ฟิ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

(ପ୍ରକାଶକ ମୁଦ୍ରଣଗାଳି)

ผู้พิพากษาได้รับค่าน้ำเงินเดือนที่สูงกว่าบุคลากรในส่วนราชการทั่วไป

25/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 23)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ให้ลดออกซิเจนท่อระบายน้ำริมถนนของนายเดิศ จากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำคืนແคงต่อไป อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวต้องดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>สู่ท่อระบายน้ำริมถนนของนายเดิศ จากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำคืนແคงต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. จัดให้มีคุณงานคุ้มครองทางเดินด้วยห้องส้วมคลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 4. ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตปทุมวัน มาสูบตะกอนล้ำก้นไปกำจัดเมื่อเดือน 5. จัดให้มีพนักงานคุ้มครองทางเดินน้ำ ตลอดระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	และ Fecal Coliform Bacteria
1.3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	<p>ในช่วงการก่อสร้างโครงการกรณีที่ฝนตกอาจก่อให้เกิดการซึ่งต้องตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการไปยังบริเวณข้างเคียง อันจะเป็นสาเหตุให้ท่อระบายน้ำอุดตัน ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีร่องระบายน้ำชั่วคราว ความกว้าง 0.4 เมตร ความลึก 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อคักของเพื่อให้เศษดินหรือเศษพิน กรวย ทราย ที่ไหลมาตกบนน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนของนายเดิศ จากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำคืนແคงต่อไป 	<p>- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในร่องระบายน้ำชั่วคราว และบ่อคักของ รวมทั้งชุดลอกตะกอนเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท กปภ.อุบลราชธานี) ต้องนำร่างแบบเขียนมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเสื่อมของดินประปาศูนย์เรียนด้านน้ำโครงการให้เก็บอย่างขั้นตอน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

၁၂၅

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรอกวันที่ 2559 ลงชื่อ *Am sat*

(นายมูลนัช ไวกาตี)

(นายไชยวิทย์ เศษวินัย และนางสาววิวัฒนา ใจดี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท บัญชีพลด พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้ช่วยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (๗๐ ๒๔)

กุนหนาทก้าว : ผู้นำชาวโคกชาวนา (นายชัย พยัคฆ์) ต้องมาขอรับการรักษาพยาบาลจากพระพ่อที่บ้านของตน แต่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ เนื่องจากความเหนื่อยล้าและไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านได้ เนื่องจากความเหนื่อยล้าและไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านได้

ນະເບີ້ນ ປະເທດ ພັນຍາພອນຕີ ຈຳກັດ
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

卷之三

27/223

三

ตารางที่ 1 (ต่อ 25)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของมอยด์ ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>(2) มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานได้จากจำนวนคนงาน 150 คน คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 450 กิโลกรัม/วัน ซึ่งในการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	<p>รถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>3) ศึกษารูปแบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง 2 ครั้ง เข้าและเขียน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความก่อใน การศึกษาน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมตามสภาพหน้างานด่อไป</p> <p>4) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำกับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>5) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อุ่นในสภาพคือผู้สมอเพื่อลดการเกิดคอมเพรสเซอร์</p> <p>6) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ</p> <p>2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง</p> <p>1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 กิโลกรัม จำนวนอย่างน้อย 3 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แต่ในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการ</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้จัดการ

(นายโชคิวัฒน์ เดชะวินูโณ และนางสาววัณฤทธิ์ เดชะวินูโณ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ วงศ์สิริ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่	ผู้ดูแลคนรับเรื่องร้องเรียน	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง	มาตรการติดตามและตรวจสอบ
แนะนำผู้ดูแลตัวเอง	ผู้ดูแลคนรับเรื่องร้องเรียน	ร่วมร่วมบูรณาภิ战术ตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขยะบุคคลของสำนักงานเขตไปทุกวันบ้านที่บ้านไม่ได้จัดต่อไป	ร่วมร่วมบูรณาภิ战术ตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขยะบุคคลของสำนักงานเขตไปทุกวันบ้านที่บ้านไม่ได้จัดต่อไป	ผู้ดูแลคนรับเรื่องร้องเรียน

หน้าที่ของตน : เรื่องงานของครูอาจารย์ (ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากร) ที่ต้องดูแลความต้องการที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของนักเรียน

បរិមាណ ព្រៃនងលេខ ៧ ផែវអ៊ីវ៉ីត ចំកែទី
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กิตติมศักดิ์

សំខាន់របស់ក្រុងការគ្រប់គ្រងទីតាំងនៃការបង្កើតរឹងក្នុងប្រជាជាតិ និងក្រុងការបង្កើតរឹងក្នុងប្រជាជាតិ

ตารางที่ 1 (ต่อ 27)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3.5 ระบบไฟฟ้า	โครงการจะใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เนื่องจากเป็นรายเดียว โครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราว สำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเขตคัดออกโดย สามารถให้บริการไฟฟ้าแก่โครงการในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ด้านระบบไฟฟ้าต่อชุมชนใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดตาม ตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	- กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันที เมื่อพบว่าชำรุด เสียหาย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
1.3.6 การป้องกันอัคคีภัย	เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร โครงการมีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากการทิ้งบุหรี่ การเผาไหม้ และโดยรอบอาคารจะมีการคลุนพายainen ป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งพายainen ค่อนข้างเป็นเชื้อเพลิงและทำให้เกิดการลุกไหม้และอุกกาลามได้ง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหักดิบชิ้นและทรัพย์สิน ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับสถานีศูนย์เพลิงพญาไทให้มารับอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล หรือเพอร์ฟี่ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเที่ยงชื่น คิดประการนิเวศที่น่าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ถึงชื่อ

(นายไชยวิทย์ เศรษฐวินัย และนางสาวขวัญฤทธิ์ เศรษฐวินัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(ນາຍມនຸລູນ້ອ໌ ໄກສີ)



ตารางที่ 1 (ต่อ 28)

องค์ประกอบทางด้านเวลล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.3.7 การจราจร	ในการก่อสร้างโครงการจะมีรถขนส่งดิน วัสดุ ก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงานเข้า-ออกโครงการ ประมาณ 30 เที่ยว/วัน แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่มีปริมาณจราจรสูง จะมีเพียงรถรับ-ส่งคนงาน ก่อสร้างเข้า-ออกโครงการรวมจำนวน 5 เที่ยว/วัน (15 PCU/ชั่วโมง) เท่านั้น ซึ่งจากการประเมินผลผลกระทบด้านการจราจรบนโครงการข่ายถนนสายค่าฯ ในช่วงเวลา ก่อสร้างของโครงการจะใช้ค่า V/C Ratio พนบฯ ในช่วงการก่อสร้างจะทำให้ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรค่อนข้างต่ำ (V/C Ratio) บนถนนสายค่าฯ บริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ในกระบวนการส่งดิน และวัสดุก่อสร้างที่จะต้องใช้รถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ อาจทำให้เกิดการชะลอตัวของกระแสจราจรในบางจังหวะที่มีการเข้า-ออกโครงการ และอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมาก ไปมาได้ ดังนั้น โครงการด้องก่อหนนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจรจากการก่อสร้างโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่ในการขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้ในการขนถ่ายไม่ให้ล้ำเข้าไปในเขตถนนหรือพิภารช ซึ่งจะเป็นการกีดขวางการจราจรและส่งผลต่อความจุของถนน จัดเครื่องยนต์ก่องวัสดุไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาในเขตทางเพาะจะกีดขวางการจราจร ระมัดระวังเรื่องความสะอาดของรถขนส่งวัสดุที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้มีเศษวัสดุตกหล่นบนถนนบริเวณหน้าโครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับขี่ของขวดยานที่สัญจรผ่าน ดิดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของถนนส่งดิน รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ติดต่อ และผู้ที่สัญจรโดยใช้เดินทางร่วมกันบนรถทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน 	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้บริหารงานก่อสร้างค้าแทนบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ข้างต่อไป จัดให้มีการตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ และถูกครรลองทิศทางการจราจรให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หากพบว่ามีการเสียหายหรือชำรุดให้รับดำเนินการแก้ไขโดยทันที จัดให้มีการตรวจสอบสมบูรณ์บุคคลเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากขานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ คิดประการบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวุฒิ ชาญวุฒิ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนุชณัช วงศ์สัตต์)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

(นายไชยวุฒิ ชาญวุฒิ และนางสาววัญญาทัย ชาญวุฒิ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 29)

ชื่อรัฐกิจของผู้ประกอบการและบุคคลตามที่ระบุไว้	ผลการดำเนินงานต่อไปของผู้ประกอบการและบุคคลตามที่ระบุไว้	มาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบ	มาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบ
และบุคคลตามที่ระบุไว้	ผลการดำเนินงานต่อไปของผู้ประกอบการและบุคคลตามที่ระบุไว้	มาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบ	มาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบ

หมายเหตุ : เสียงดังในรายการ (บริษัท ปัญญา พรีวิวพัฒนา หรือพัฒนาฯ จำกัด) ต้องนำข้อสอบเชิงมตรการที่ได้รับความเห็นชอบ คิดประมวลริบบันไดตามหน้าโครงการให้เป็นอย่างดีทั้งนั้น



บริษัท ปัญญา พรีวิวพัฒนา จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงวันที่

๘๗๙๙

ลงวันที่ ๐๘๘๘

(นายมนูญพันธุ์ ใจอาสา
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พัฒนาฯ
และร่วมกับผู้อำนวยการใหญ่พัฒนาฯ)

3/2223

(นายมนูญพันธุ์ ใจอาสา
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พัฒนาฯ)

ตรางาท 1 (ต่อ 30)

ชื่อคู่ประชุมนางสาวเจตนา และคุณsigma	ผู้ควบคุมท่อส่งน้ำเสียท่อคั้น	ผู้ควบคุมท่อส่งน้ำเสียท่อคั้นท่อคั้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดความแผลผลกระทบ
			<p>9. ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกตามพิกัด และกำசับบังคับปั๊มน้ำ รถบรรทุกปฏิบัติตามพรบระบบที่ดินที่ดินของรถบรรทุก และให้บัญชีรถต่อห้องความรับผิดชอบเป็นพิเศษ</p> <p>10. กำหนดช่วงเวลาในการงานส่งดินของรถบรรทุก ขนาด 6 เส้น ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ส่วน ช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้างของ รถบรรทุก จะกำหนดให้ขนส่งในช่วงเวลา 09.00- 16.00 น. และเวลา 20.00-06.00 น. ซึ่งอยู่นอก ช่วงเวลาเร่งด่วน และจะให้พนักงานดูแลรักษากองที่ อนุญาตให้วางรถทุก刹那ที่ถูกห้ามไว้ในโครงการ ฯ แต่ถ้าหากไม่สามารถส่งตัวรถ-ดูแลรถได้ในขณะ ก่อสร้าง โครงการขอรับภาระให้ร่วมกับทุกหน่วยงาน ของ "กรุงเทพมหานคร" โครงการท่านนี้ ไม่ให้แทนที่ประชาชน จะเพื่อนำไปใช้สอยผลกระทบต่อ้านเดียวต้องรับภาระค่า พนันที่ทางศูนย์</p> <p>11. จัดอบรม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มี ความรู้ความเข้าใจในการดูแลระบบการจราจร</p> <p>12. ควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์ทางถนนส่วนกลางบริเวณบ่อ น้ำที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางบนถนนสาธารณะที่แหล่ง</p>	<p>มาตรการที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของรถบรรทุกสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการคิดความแผลผลกระทบ</p>

บันทึกการเดินทาง 2559 ณ กรุงเทพฯ

บริษัท ปันจапอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

การพัฒนา 2559 ภาคใต้ ๑๒๕


(ရုပ်ပိုင်ဆောင်ရည်များ၊ ရုပ်ပိုင်အား ရုပ်ပိုင်ရန်ရရှိခြင်း)

33/722

ตารางที่ 1 (ต่อ 31)

อธิบายของหนังสือเว檀ด้อม และคุณค่าทาง	ผู้กระบวนการต่อไปเว檀ด้อมที่รักษา	ผู้กระบวนการต่อไปเว檀ด้อมที่รักษา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ด้อม
และคุณค่าทาง			<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ด้อม</p> <p>ผู้กระบวนการต่อไปเว檀ด้อม</p> <p>ท่านชอยนา ยศติส แตะถนนสายชื่น ฯ บัวงาม ไก่สีเดียวน้ำที่ก่อสร้าง โคลบู่รูบหมายต้องใช้รักษา ประถานกับหน่วยงานที่มำน้ำของกองเรือ รวมถึง คนซึ่งรอดชีว命ส์ กองนกร้าว ใจประทุมกันทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิวัฒน์สื่อสาร เพื่อความทุนแสวง ในการออกคิดหนทางของรถจราจร ใจให้สั่ง ยกสถานที่น้ำมันพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในขณะ ที่ผู้ที่ก่อสร้างจะรายงานการณ์ที่สืบเนื่องจากเรือ เป็นระยะ ฯ เพื่อรับทราบต่อกองเรือได้ให้สัมพันธ์กัน มากที่สุด</p> <p>13. ติดตั้งกระบอกบุบบีริเวณทางการระจายด้อม</p>

หมายเหตุ : เตือนภัย โครงการ (บริษัท บีญูพอด พร็อกเพอร์ต จำกัด) ต้องนำของเสียห้องมาตรวจสอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อรับความเห็นชอบ ศึกษาภาระเงินเดือนห้าโครงการให้เก็บเข้าบังคับ



บริษัท พานิจพาณิชย์ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กากูญาน 2559 ลงชื่อ
นาย โชคชัย เศรษฐวุฒิ แทนนางสาวชารุณีวุฒิพัฒ แซดวุฒิ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร บีญูพอด พร็อกเพอร์ต จำกัด

.....
ลงชื่อ
นายมนูญนันช ไกรอาดี
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิสาหกิจ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 32)

ก็เป็นอย่างไร ก็ต้องรับมือและปรับตัวตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด แต่ในส่วนของความต้องการที่ต้องการจะได้รับความสนับสนุน ต้องพยายามหาทางออกให้ได้

បន្ទីម ព្រៃស អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចំណាំ
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กงบประมาณ 2559 ประจำปี อันนี้

(นายไตรดิษฐ์ เตชะวินัย ภัณฑ์นางสาววันรุ่งพิพพ์ เทศวินัย)

35/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 33)

ชื่อคู่ประกอบทนายความที่รับแจ้งเวศด้วย และคุณค่าต่างๆ	ผู้ประกอบทนายความที่รับแจ้งเวศด้วย	มาตรฐานที่รับแจ้งเวศด้วยที่ทางศาลระบุไว้ในเอกสารตัวอย่าง	มาตรฐานการติดตามและตรวจสอบ ผลการงานที่รับแจ้งเวศด้วย
คณะสถานปรัชญาอนุกรรมการต่างๆ เรียงรายตามแนวนอน เป็นต้น อิทธิชัย บัววิจิญชัยที่ปรึกษาทางอาชญากรรม รวมทั้งส่วนราชการและอื่นๆ เช่น สถาบันประปาประจำ ทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถโดยสารสาธารณะ (Taxi) และรถไฟฟ้าขับเคลื่อน (รถไฟฟ้า BTS) สถานีพลังงาน ซึ่งต้องอยู่ห่างจากโทรศัพท์สาธารณะไปทางทิศ ใต้ ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งทำให้การ คมนาคมความต้องการความเร็วมากยิ่งขึ้น และ ก่อให้เกิดความคุกคามต่อตัวในการเดินทาง ซึ่งจากการ สำรวจสภาพทางสีทั่วไปของถนนพื้นที่ โทรศัพท์ พนัก ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นในรูป ของภาระที่มาซึ่งรับไม่ทันงานอกหักกัน แต่ก็มีที่มี ความตัดเชื่อมกัน นอกจากนี้ ผลกระทบทางสังคมที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ	พื้นที่โทรศัพท์ พร้อมทั้งห้องความคุกคามที่ของทางบ้าน คือถ้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรื่องร้องเรียนและ ความปลอดภัยภายในโครงการ	มาตรฐานที่รับแจ้งเวศด้วยที่ทางศาลระบุไว้ในเอกสารตัวอย่าง	มาตรฐานการติดตามและตรวจสอบ ผลการงานที่รับแจ้งเวศด้วย

หมายเหตุ : เที่ยงโภคเจริญ (บริษัท มูลนิธิ พร็อกเพอร์ต จำกัด) ต้องนำร่างกายเสื่อเทหมดาราทการถือห้องน้ำและแก้ไขกลับระบทาก้าด้วยความเห็นชอบด้วยการให้หนังสือลง



บริษัท ปันจапอล พร็อกเพอร์ต จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ.....

อนันดา

(นายไชยวิวัฒน์ แคลเมืองสารวัชร์ฤทธิ์ เพชรบุรี)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ปันจапอล จำกัด

36223

(นายอนุษฐ์ ไกวัต)

ผู้รับน้ำழุกการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกรรม จำกัด

ຕາງານທີ 1 (ກ່ອນ 34)

ช่องประมวลมาสั่งงานเดลต้าคอม		ผลการบทต่อสัมภารต์แนวต่อมาที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแผนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ
			ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ผลกระทบทางด้าน ประสิทธิภาพและการ บินเข้าข	ช่วงก่อสร้างโครงการคาดว่าจะมีคนงานประมาณ 150 คน และคาดว่าจะมีคนงานต่างดินเข้ามายังงาน ชั่วโมงประจำการที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมที่โครงการจะ ไม่มีมานัก ทั้งนี้ คุณงานจะถือตัวรับโครงการให้ ระยะเวลาประมาณ 20 เดือน ซึ่งคาดว่าผลกระทบ ด้วยชุมชนที่อยู่อาศัย เช่น การตั้งเตียงคงวนการพัสดุ อาทิ กิจกรรมน้อย การทดสอบวิภาวดี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มน้ำหนักของประชากรในช่วง ก่อสร้างจะเป็นการโดยทั่ยของแรงงานเพื่อมาทำงาน เป็นการช่วยลดเวลา และคุณงานก่อสร้างจะไม่มีการพัสดุ อาทิในพื้นที่ที่อยู่อาศัย โครงการ	- โครงการจะต้องดำเนินการให้มีระบบเฝ้าระวังความเสียหาย ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ การรับภาระการพัสดุของชุมชนที่อยู่อาศัย	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	
(2) ความแตกต่าง ด้านอาชีพ เพศ เชื้อชาติ และ ความแตกต่าง ของชาติพันธุ์	ช่วงก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะมีคนงานประมาณ 150 คน ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานต่างดินเข้ามายังงาน ส่วนนี้ อาทิเช่น พมว ลาว และกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลาย แต่เมือง ความแตกต่างกันทางเชื้อชาติและเชื้อชาติเชิงทาง โครงการ ดังนี้ โครงการต้องกำหนดให้ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานประเทศไทยและเก็บภาษี	1. พัฒนาเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตาม กฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาและลดผลกระทบต่อ ชุมชนที่อยู่อาศัย 2. จัดให้มีการเขียนทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนัก บริหารแรงงานต่างด้าว กองตรวจแรงงาน เพื่อให้ คนงานติดต่อขออนุญาตและเก็บภาษี	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

บริษัท พันจاب พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

卷之三

卷之三

กรกฎาคม 2559 ๙๑๖

(ՀԱՅԵԼ ԱՐԻՆԲՈՅՆ)

ផ្សេងៗនាយករដ្ឋបាលត្រូវបានស្វែងរកចំណាំទៅលើការបង្កើតក្នុងក្រសួង

37023

ตารางที่ 1 (ต่อ 35)

ผู้อำนวยการโรงเรียน (นายวิจัย ภู่รุษพัล พรีดาเพอร์ฟ์ ยังก์เก็ต) ห้องน้ำสาธารณะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดี สะอาดกระหายน้ำ ไม่เป็นที่สับสน

三

บริษัท ปันยุทธ ทริวพาร์ค จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

112

ການກວດສາມານ 2559 ຖອນຫຼາຍ

(นาย ใจวิจัย เจริญวุฒิ) และนางสาวชัยภูมิพัช (เศรษฐีวนิชย์)
กรรมการตรวจสอบค่าแรงงานประจำวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่บริษัทฯ

2677

ผู้รับว่าด้วยการตัดสินใจของตนว่าจะยอมรับสัมภาระ “ก้าว” ไว้ก้าวเดียว ก็

ตารางที่ 1 (ต่อ 36)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	<p>เนื่องจากในช่วงก่อสร้างจะมีการจ้างแรงงานจากต่างถิ่น ถึงแม้ว่าโครงการจะไม่ได้อุบัติให้เกิดภัยคุกคามก่อสร้างพังถาวรในพื้นที่โครงการ แต่จะจัดให้มีการพักอาศัยในพื้นที่ที่จะกำหนดไว้ให้หลังจากก่อสร้าง สุรัตน์เห็นว่าก่อสร้างแล้ว การเข้ามาของคนงานต่างถิ่นอาจจะส่งผลกระทบต่อกันในพื้นที่ โดยคาดว่าจะเกิดจากพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เช่น การมัวสุนัข เก็บพื้นที่ การพนันและการก่ออาชญากรรม การลักขโมย เป็นต้น แต่ยังไงก็ตาม โครงการจะกำหนดและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่กำหนดไว้</p> <p>สำหรับในด้านการเกิดอัคคีภัยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเฝ้าระวังดูแล ความเรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีถังศีบันเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย อีกทั้ง โครงการได้จัดให้มีการคัดคัดล้างวงจรปิดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณหน้าอัตรารักษาความเรียบร้อย ตลอดจนตรวจสอบความปลอดภัยภัยในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ จัดให้มีถังศีบันเพลิงเคมีไว้ภายนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย กำหนดและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เดือนละ 1 ครั้ง คือระยะเวลาการก่อสร้าง ตรวจสอบดังดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง


หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท พันธุ์ผล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ดิบประภาศนิเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายพันธุ์

บริษัท พันธุ์ผล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ



(นายไชยวิทย์ เศษวิญญา และนางสาววิญญาทัย เศษวิญญา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท พันธุ์ผล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายมนูญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิสาหกิริ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 37)

รายการที่ จดประสงค์ของท่านตั้งแต่เดือนที่ และถึงเดือนที่ต่อๆไป	ผลการดำเนินการต่อสืบต่อไปที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลาดชนในพื้นที่มีการตั้งร่องรอยบนภูเขาตั้งใจที่หัน ทางไปให้มีสภาพพิเศษ พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลา การมีค่าดำเนินการ	ตลาดชนในพื้นที่มีการตั้งร่องรอยบนภูเขาตั้งใจที่หัน ทางไปให้มีสภาพพิเศษ พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลา การมีค่าดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(5) ผู้คนสามารถญี่ปุ่น สามารถช่วยเหลือ ในการรักษาความสะอาด ในบริเวณที่ตั้งตึก ให้เป็นไปอย่างดี	โครงการตั้งอยู่ภายในถนนชุมชนฯเดิม ซึ่งบริเวณ นี้เป็นที่ตั้งของวัดที่มีมนต์เสน่ห์สักดิบอยู่ด้วยเป็นบริเวณที่มี การมีศักยภาพของภาระรับภาระและสามารถช่วยในการ ที่เพียงพอในการเพิ่มขึ้นของประชาภารใน อนาคต ดังนั้น การพัฒนาโครงการจะเป็นการ รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้คนให้มากขึ้น อยู่อย่างต่อเนื่องบนพื้นที่ของที่ดินที่เหมาะสม ตลาดชนมีความรุ่งเรืองที่พัฒนาโครงการให้เป็นที่ อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองการใช้ ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การที่มีมนต์เสน่ห์ ก่อสร้างสำนักเรียน 150 คน เพื่อเข้ามาใน พื้นที่ จึงคาดว่าการให้บริการสาธารณูปโภค ¹ สาธารณะอย่างดีจะช่วยในการพัฒนาพื้นที่และความ เพียงพอต้านทานภัยธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ดีรักษาความ净洁 ให้เป็นไปอย่างดี	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : เนื่องจาก (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำร่างแบบเพื่อบรรณาการก่อนที่จะดำเนินการให้หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศหน้าบ้านโศกนารีให้หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าบ้านโศกนารีให้หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบ

บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

ลงวันที่ 2559 ลงวันที่ 2559
(นายไชยวิทย์ เศรษฐวิทย์ แคมปัสการพัฒนาที่ดิน บริษัท พัฒนาวิสาหกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายมนูญชัย ไก่ตี)

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวัง ไทย วิสาหกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวัง ไทย วิสาหกิจ จำกัด

40/223

ตารางที่ 1 (ค่อ 38)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) ด้านการใช้ที่ดิน	พื้นที่โครงการเป็นจุดนับเป็นที่ว่าง แต่ทั้งนี้ หากมองในภาพกว้างบริเวณไกสีเคียง โครงการส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสูง บ้านพักอาศัย และอาคารที่กำลังพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมเป็นหลัก แต่ยังไม่ได้ดำเนินการในช่วง ก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 150 คน ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนพื้นที่ที่ขายของให้กับคนงานก่อสร้างของโครงการเป็นผลกระทบทางด้าน นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะก่อสร้าง แต่ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ ด้าน ผู้คนสอง เสียง และความสั่นสะเทือน อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง จำเป็นต้องมีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	-	-

หมายเหตุ : เอกสารนี้ของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ดิดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

๙๗๐/๗๑๔

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวัฒ เดชวิวัฒ และนางสาวชญฤทธิ์ เพชรวิวัฒ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

4/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม ไนยอม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



បរិផ្ទុក លោកស្រី ពាមពេទវត្ថុ ជាក់
PANJIAPOL PROPERTY CO., LTD.

卷之三

กรุงเทพฯ 2559 ตงชู ๒

(นาที ๒) ให้ชื่อวิญญาณ เกณฑ์หมายความว่า “ภูมิทัศน์” หรือ “วิญญาณ”

४८

କୁର୍ରା ମହିନେ ଏଣ୍ଠାରୀ ପାଇଁ ଆଖିଲାଙ୍ଗିରୁ କାହାରେ କାହାରୁ କାହାରୁ

ตารางที่ 1 (ต่อ 40)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าดั้งเดิม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และฉลากแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถมองเห็นได้เพื่อเตือนผู้เดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างนิยมความสะอาดให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีกีดขวางการจราจรบนถนนของนายเดิม และถนนการซ้ายอนบวิเวณโครงการ</p> <p>7. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งดิน วัสดุ ก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนของนายเดิม และถนนการซ้ายอนบวิเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>8. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถเพื่อขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนของนายเดิม และถนนการซ้ายอนบวิเวณด้านหน้าโครงการ และถนนสาธารณะอันนาบวิเวณโครงการ โดยเด็ดขาด</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ฤทธิ์
ฤทธิ์

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ



(นายไชวุฒิ เศรษฐบุตร และนางสาวชวัญฤทธิ์ เศรษฐบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายนิยม ไจய์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 41)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>9. ความคุณน้ำหนักกรณรงค์ทุกคนพิถีพิถัน และกำชับให้ผู้เข้า รับรถทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>10. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดินของรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ส่วน ช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้างของ รถบรรทุก จะกำหนดให้ขนส่งในช่วงเวลา 09.00- 16.00 น. และเวลา 20.00-06.00 น. ซึ่งอยู่นอก ช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าหน้าที่งานสำรวจท้องที่ อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบนถนนโครงการ ได้ แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอน กลางคืน โครงการต้องกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามา จอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจาก รถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบค้านเสียงดังรบกวนต่อ พื้นที่ข้างเคียง</p> <p>11. จัดอบรม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มี ความรู้ความเข้าใจในการดูแลระบบการจราจร</p> <p>12. ควบคุมการเข้า-ออกของรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูป ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถบนถนนและการจราจร</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ


กุญชร กุญชร

(นายไชคิวิทย์ เดชะวิญลักษ์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เดชะวิญลักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวกานตี)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 42)

ชื่อผู้ประกอบการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพทางอากาศ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันแผนแม่บทผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพทางอากาศ		ตามที่ระบุในแบบฟอร์มที่ ๑ นี้ บริษัท ได้ดำเนินการเพื่อลดปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม
(8) การประเมินเบ็ด ทางเด็กคน	โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงดุนพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เด็กคน ใหญ่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่อาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น ทางเดินชั้นสอง ขนาดความสูง 3-4 ชั้น ยกระดับเด็กคน อาคารชุดพักอาศัย (อาทิตย์น ยามาร O2 HIP Condominium ขนาดความสูง 7 ชั้น อาคาร Renova Residence (ปีน้ำเงิน) อาคารพั	โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงดุนพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เด็กคน ใหญ่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่อาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น ทางเดินชั้นสอง ขนาดความสูง 3-4 ชั้น ยกระดับเด็กคน อาคารชุดพักอาศัย (อาทิตย์น ยามาร O2 HIP Condominium ขนาดความสูง 7 ชั้น อาคาร Renova Residence (ปีน้ำเงิน) อาคารพั	ไม่มี

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการ (บริษัท ปีน้ำเงิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำเรียบเรื่องเชมมาตราการป้องกันแผนแม่บทผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

บริษัท ปีน้ำเงิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรรมการ 2559 ลงชื่อ
(นายไชยวัฒน์ เพชรบุญศรี แตะนาฬกาสาภูทต์ เศษะวิบูลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปีน้ำเงิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปีน้ำเงิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



(นายมนูญชัย ไวภานี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกรรม จำกัด

45/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 43)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อาศัยรวม (ให้เช่า) (อาทิเช่น อาคารแคริโอรีน คอร์ท ขนาดความสูง 9 ชั้น เป็นต้น) และพื้นที่กำลังก่อสร้าง (อาทิเช่น พื้นที่กำลังก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย Noble Ploenchit เป็นต้น) นอกจากนี้ ในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS) สถานีเพลินจิต ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งอยู่ในระยะทางที่สามารถเดินໄก (Walking Distance ประมาณ 500 เมตร) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การเดินทางเข้า-ออกโครงการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง ซึ่งจากการสำรวจสภาพทางสังคม บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พบร่วมว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน และแบบค้างคานดั่งอยู่ ด้วยรับรู้และการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยประชาชัąนส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อชุมชนว่าเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ทั้งนี้ ในการพัฒนาโครงการในช่วงการก่อสร้าง</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

กิตติ์ฤทธิ์

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


(นายไชวิทย์ เศษะวิญญา และนางสาววัญญาทัย เศษะวิญญา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

46/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายนฤบุนช์ ไวนารี



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตรางที่ ๑ (๗๐ ๔๔)

บริษัท ปันจพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

အပြည့် အသင့် မျက်နှာ မျက်နှာ မျက်နှာ

1333

ตรางาที่ 1 (กต 45)

เข้ามาในประเทศไทย แต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เนื่องจากไม่มีเสียงสนับสนุนจากผู้คนในประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องหันไปต่อตัวรัฐบาลที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน คือรัฐบาลลาว ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฝรั่งเศส จึงได้รับการสนับสนุนจากลาว จึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ

บริษัท พานิชภัณฑ์ พัฒนาอุดร จำกัด
PANJIAPOL PROPERTY CO., LTD.

รายงานโดยวิทยากร แต่ละภาษาจะจัดทำ ทางวิทยุฯ

กรกฎาคม 2559 ๑๙๗

พื้นที่บ้านเมืองของอาณาจักรที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต

48/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 46)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพิคัดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เพื่อใช้ในการทำผังภายนอก</p> <p>8) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>9) กำหนดให้ใช้ครนเป็นแบบพับແນนได้ และขณะของครนจะต้องอยู่ในพะภัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ถ้าไปยังข้างเคียง</p> <p>10) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง</p> <p>11) บริเวณทางเข้า-ออก ด้องนี้เจ้าหน้าที่อุบัติการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และyanพานะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>12) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเดือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง</p> <p>13) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย வ่นดำเนินรักษาน้ำกากกันฝุ่น ปลอกเสียงหู ถุงมือ เป็นต้น</p>	<p>7. ตรวจสอบความแข็งแรงของผ้าใบโดยรอบอาคาร หากพบว่ามีการชำรุดดองซ่อนแซนทันที ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>8. ตรวจสอบส่วนประดับของอุปกรณ์ของทางวอร์เคนทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรม แรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับ ในอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมความระดับที่กำหนดไว้</p>

หมายเหตุ : เข้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(ไชยวัฒน์)
ไชยวัฒน์


(นายโชคิวัฒน์ เดชะวินุกูล และนางสาววชุฤทธิ์ เดชะวินุกูล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

49/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม ไวยาศี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 47)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>14) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดทำคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดีขึ้น</p> <p>15) ควบคุมคุณภาพและสอดคล้องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>16) จัดให้มีการประสานกันกับความรับผิดชอบด้านกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนารายงานกรมธรรม์ประกันภัยคงคล่องไว้ในที่ที่ก่อสร้าง</p> <p>17) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับคนงานก่อสร้าง</p> <p>18) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด</p> <p>19) จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนต่อรองบนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p>	

หมายเหตุ : เนื้อหาของโครงการ (บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายไชวิทย์ เศษะวิญญาณ


บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวิทย์ เศษะวิญญาณ แทนนายกานันดาบริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

50/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายนรนทร์ ไวนารถ



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ichi วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 48)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2. มาตรการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากเพลิงไหม้</p> <p>1) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>2) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่อระดับไว้บริเวณที่อุปกรณ์ต้องสูตร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>3) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยคิดค่าประ天涯มภัยสถานีดับเพลิงพญาไท ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) จัดทำฝั่งบุคลากรทางด้านความปลอดภัยประจำโครงการ ในฝั่งจะต้องแสดงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (งป.) ที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัย และฝั่งบุคลากรประจำหน่วยงานก่อสร้าง พร้อมทั้งหน้าที่ (Job Description) เพื่อวางแผนงาน</p>	<p>- ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมอ หากพบว่ามีการเดินหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับคำแนะนำการแก้ไขทันที</p>

หมายเหตุ : เนื้อของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

๑๑/๐๗/๕๙

(นายไชคิวิทย์ เศษะวิบูลย์ และนางสาววิญญาณุทัย เศษะวิบูลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช ໄວกาสี)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 49)

องค์ประกอบภายในสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ประมงและการฟาร์มสัตว์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความจริงแล้ว มนุษย์ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้

บริษัท พานาเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กู้ภัยชีวิต 2559 กู้ภัย

(ရဟန်အသာဆုံး၊ ရဟန်အသာဆုံး၊ ရဟန်အသာဆုံး)

ก ๑๗๙

ผู้สำนักงานใหญ่การค้าในสัมภาระต้องรับมือ “ไทย-เวียดนาม” ที่สำคัญ

10

卷之三

6

۱۰۷

5

59

5

2

2

۱۷۴

6

۱۰۵

ตารางที่ 1 (ต่อ 50)

องค์ประกอบของการสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>แจ้งเตือนและอบรมเรื่องความปลอดภัยทุกเช้า เพื่อให้พนักงานเกิดความระมัดระวังและรับทราบเหตุการณ์ก่อสร้างที่ต้องระวัง หลังจากประชุมเสร็จก่อนร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการทำงาน</p> <p>2.3) จัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุกๆ สัปดาห์ โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมการประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ของโครงการ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงความปลอดภัย อุบัติเหตุหรือความเสี่ยงของอุบัติเหตุ (Incident, Accident) การก่อสร้างที่สำคัญ ๆ และนิความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) พร้อมทั้งเสนอวิธีการก่อสร้างที่เดียวหรือป้องกันความเสี่ยง (Construction Method)</p> <p>2.4) จัดให้มีการเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมกันเดินตรวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน และ</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายไชยวัฒน์ เศรษฐวนิจกุล
(นายไชยวัฒน์ เศรษฐวนิจกุล และนางสาววันุญาทัย เศรษฐวนิจกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายมนูญนัช วงศ์สิงห์

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ມັນຍາ 1 (ຫວຼາ 51)

องค์ประกอบของมาตรฐานด้านความปลอดภัยและดูแลท่านผู้เสียชีวิต	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัยและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และดูแลท่านผู้เสียชีวิต	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขในด้านดังๆ ที่มีความเสี่ยงต่อ สุขภาพและความปลอดภัย</p> <p>2.5) จัดให้มีการแทนอธิบายการก่อสร้างเพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยง ฝ่ายก่อสร้างจะต้องแสดงแผน ของการก่อสร้างและแผนวิเคราะห์ความเสี่ยง (Construction Method & Risk Assessment) ให้ฝ่าย ความปลอดภัยพิจารณาเพื่อกำหนดวิธีการก่อสร้างให้ ปลอดภัยท่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างจริง</p> <p>3) มาตรการในการรื้อถอนແแทกและก่อสร้าง</p> <p>3.1) ยุบง่ายต่อการดูแลรักษาฟื้นฟู ฝ่ายก่อสร้างจะต้อง หักดิบทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ฝ่ายก่อสร้างจะต้อง^{ร้องขอ (Request)} ให้ฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบ วิธีการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ความเสี่ยงท่อนที่จะก่อสร้างหรือดำเนินการซึ่งดูเหมือน น้ำตาล</p> <p>3.2) ถูกจัดกล่องต่อสายไฟสำหรับจัดเก็บอยู่ติดตัว คู่บุคคลภาระต้องทำความสะอาดพร้อมของ อุปกรณ์ แล้วติดตั้งให้ถูกปูรสน์ว่าอยู่ติดไฟฟ้าใช้งานได้ ถูกจัดให้ไม่พะวงในห้องสถานที่ที่ต้องใช้งาน</p>

หมายเหตุ : เท่าทั้งโครงการ (บริษัท ปูนซูพ้า จำกัด) ต้องนำรายรับเข้ามาตรวจสอบก่อนก่อสร้างแล้วแต่จะได้รับความเห็นชอบหรือไม่ ที่ปรึกษาสถาปัตย์ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการให้ดำเนินการตามที่ตน

บริษัท พานาเพอร์ฟิส จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(ຮູບພາບແນວໃຈທີ່ມີຄວາມສັງເກດ ແລະ ອຳນວຍຕົວຢ່າງເປົ້າຫຼຸດ ເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນດີ່ງນີ້)

พัฒนาภารกิจการค้าปลีกของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้

ตารางที่ 1 (ต่อ 52)

องค์กรของมหาลัยและตัวผู้ดูแล และคุณครูกำชญา	ผู้ดูแลคนที่ต้องแจ้งเวลาต้องมีสำหรับ นักศึกษา	มาตรการรักษาภัยกันและแก้ไขผลกระทบต่อความสัมภาระต้อง มาตราการติดตามและตรวจสอบ ผู้ดูแลคนที่แจ้งเวลาต้อง
	ลงชื่อเจ้าหนู	<p>3.3) ว่าด้วยการติดตามที่อาจจะเกิดอันตรายต่อ บุคลากรจะต้องตรวจสอบวิธีการใช้ชุดป้องกันไว้ดังนี้ พิษภัย รวมทั้งการกำจัดให้ถูกต้อง</p> <p>3.4) ติดตามและนำการท่องาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อตัวร่างกายในพื้นที่งานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>3.5) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใน ระหว่างการท่องานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย³ แวนต้านิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสื้อยืด ถุงมือ⁴ กันน้ำด้วย</p> <p>3.6) ควบคุมอุบัติเหตุและการใช้ไฟฟ้า และการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่บันทึกไว้ใน</p> <p>3.7) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านซุ้ยหินบล๊อก ป้องกันปัญหาการறรักระยะของเครื่องโรคหรือ ไวรัสติดต่อ</p> <p>3.8) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มี เครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลอย่างดี แกะ เจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อตัวร่าง</p>

หมายเหตุ : เก็บของโครงการ (บริษัท บลูพอด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ห้องน้ำร้านสะดวกซื้อเดียวที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำโครงการให้เพื่อบางชั้น

บริษัท บลูพอด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ดิฉัน/คู่

(นางสาววิภาดา บลูพอด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
กรรมการผู้จัดการห้องน้ำบริษัท บลูพอด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



ผู้ดูแลคนที่แจ้งเวลาต้องของบริษัท บลูพอด จำกัด

55/223

ตรางก ๑ (๗๐ ๕๓)

ชั้งตัวประคองทางด้านแรงดึงดูดลง	ผลกระทบที่ต้องเผชิญและตัวแปรที่สำคัญ	มาตรการรับมือภัยธรรมชาติทางานสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ
(2) บริเวณน้ำพัก และดูดต่ำๆ	การบุกรุกพืชของคนงานก่อตอตัวร้ายทาง ด้านอาชีวนาณ์และความปลดปล่อยจากน้ำ ก่อตัวร้ายต่อผู้พักอาศัยโดยรอบบ้านพักคนงาน ก่อตัวร้าย ตั้งตน โครงการต้องกำกันด้วยไม้มาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอนามัยและ ความปลอดภัยของบ้านพักคนงานก่อตัวร้าย	<p>มาตรการรับมือภัยธรรมชาติทางานสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งป้ายประชารสันสมพันธ์เริ่มต้นดำเนินการแก้ไขภัยธรรมชาติที่บ้านพักคนงานที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบ้านที่อยู่ที่บ้านพักคนงาน ให้บ้านพักคนงานห้ามเข้าสู่บ้านพักคนงาน พร้อมบรรยายให้ทราบว่าต้องห้ามเข้าสู่บ้านพักคนงานที่บ้านพักคนงานต่อไปเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงาน ได้รับทราบถึงภัยธรรมชาติที่บ้านพักคนงาน แต่ละสถานะผลิตคือบ้านพักคนงาน ได้รับภัยธรรมชาติซึ่งบ้านพักคนงาน ไม่ได้รับภัยธรรมชาติที่บ้านพักคนงาน แต่บ้านพักคนงานที่ได้รับภัยธรรมชาติ ให้มีความตระหนักรู้ให้มีความตระหนักรู้ ตัดให้มีต้นไม้ที่ดูแลสภาพพืชไม่ได้ทันทีที่บ้านพักคนงาน เนื่องจากผู้ดูแล ตัดให้มีหัวน้ำคนงานตรวจสอบความสะอาด และความดีสะอาดรับน้ำบ้านพักคนงาน จัดทำรากเสื่อมร่วนบ้านพักคนงานอย่างเป็นต้นที่ส่วน ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำกับดูแลให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 ประตู เพื่อตรวจสอบ และควบคุมการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อตัวร้าย กำกับดูให้มีต้นไม้รักษาความปลอดภัยและการ เข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อตัวร้าย โดยคนงานก่อตัวร้าย จะต้องมาขออนุญาตจากบ้านพักคนงาน ได้มีอ ได้รับ อนุญาตเท่านั้น กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณ บ้านพักคนงาน จัดระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบด้วยภัยธรรมชาติที่บ้านพักคนงาน 	<p>ผลกระทบต่อการดำเนินการเริ่มต้นที่บ้านพักคนงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> บังคับใช้กฎหมายป้องกันภัยธรรมชาติที่บ้านพักคนงาน ให้บ้านพักคนงานห้ามเข้าสู่บ้านพักคนงาน พร้อมบรรยายให้ทราบว่าต้องห้ามเข้าสู่บ้านพักคนงานที่บ้านพักคนงานต่อไปเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงาน ได้รับทราบถึงภัยธรรมชาติที่บ้านพักคนงาน แต่ละสถานะผลิตคือบ้านพักคนงาน ได้รับภัยธรรมชาติที่บ้านพักคนงาน แต่บ้านพักคนงานที่ได้รับภัยธรรมชาติ ให้มีความตระหนักรู้ให้มีความตระหนักรู้ ตัดให้มีหัวน้ำคนงานตรวจสอบความสะอาด และความดีสะอาดรับน้ำบ้านพักคนงาน ตัดให้มีหัวน้ำคนงานตรวจสอบความสะอาด และความดีสะอาดรับน้ำบ้านพักคนงาน ตัดต่อห้องนอนภัยธรรมชาติก่อตัวร้าย ตัดห้องนอนภัยธรรมชาติให้ห้องด้วยไฟฟ้าต้องส่องสว่าง ให้ข้อมูลในส่วน ภัยธรรมชาติที่บ้านพักคนงาน ได้ศึกษาความภัยในประจำปัจจุบันของบ้านพักคนงาน ตัดห้องนอนภัยธรรมชาติก่อตัวร้าย ตัดห้องนอนภัยธรรมชาติให้ห้องด้วยไฟฟ้าต้องส่องสว่าง ให้ข้อมูลในส่วน ภัยธรรมชาติที่บ้านพักคนงาน ไม่ส่งก่อตัวร้าย ตัดห้องนอนภัยธรรมชาติก่อตัวร้าย

เงื่อนไขของการ (บริษัท ปฏิชลพาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ เรียกต่อไปนี้) ห้องน้ำสาธารณะที่ติดต่อกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันโดยไม่มีผู้คนเข้ามาในห้องน้ำ ให้เป็นสถานที่สำหรับผู้คนที่ต้องการใช้ห้องน้ำในขณะเดียวกัน ห้องน้ำสาธารณะที่ติดต่อกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันโดยไม่มีผู้คนเข้ามาในห้องน้ำ ให้เป็นสถานที่สำหรับผู้คนที่ต้องการใช้ห้องน้ำในขณะเดียวกัน

บริษัท พานาเพอร์ฟอร์ม จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମିତା 2559 ଅକ୍ଟୋବର 2022

56723

ตารางที่ 1 (ต่อ 54)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเด่นการพนัน - ห้ามคุ้มครอง / เสพและจำหน่ายยาเสพติด - ห้ามน้ำบุหรี่กลากาย nokเข้ามาอาสาชัยโภยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามทะเลาะวิวาทหรือก่อความไม่สงบในบ้านพักคนงาน - ห้ามน้ำกรดพื้นของบริษัทฯ ออกนอกโครงการฯ - ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้ก๊าซหุงต้มในลักษณะสภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายคือชีวิต และทรัพย์สินอย่างรุนแรง - ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - ห้ามเดี้ยงศีว์ทุกประเภท - รักษาความสะอาดบ้านพัก และสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสม่ำเสมอ - การใช้น้ำไฟฟ้า จะต้องใช้อย่างประหยัด และคำนึงถึงความปลอดภัย และปีกทุกครั้งเมื่อเดินทางไปร้าน 	<ul style="list-style-type: none"> จะก่อนคืนในบ่อพักที่เป็นมาตรฐานให้เกิดการอุดคั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 7. ตรวจสอบปริมาณน้ำฝอยตอกค้าง ปริมาณถังรองรับน้ำฝอยทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่ามีน้ำฝอยตอกค้าง ต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 8. ตรวจสอบสภาพน้ำรองรับน้ำฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พะหนะโรคไข้เป็นท้อซู่อาศัย และสิ่งอาหารกรณีที่พบว่าภัณฑ์รองรับน้ำฝอยชำรุดหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภัณฑ์ใหม่ใช้แทน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 9. ตรวจสอบตัวโครงสร้างดักไข่เป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของเศษขยะหรือตะกอนต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของการอุดคั้นและเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 10. ตรวจสอบอุปกรณ์ดักเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา เป็นประจำสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บวิรักษ์ ปัญจก พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำร่างแบบเบ็ดเตล็ดมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเสื่อมของ ติดประกาศศูนย์เริงด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ๑๙๗

(นายไชยวิทย์ เทชะวินูปคุณ และนางสาววิจัยฤทธิ์ เศรษฐวินูปคุณ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบวชทาง ปัจจุบัน พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

— กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(ນາຍມនុស្សន័យ វិភាគី)

ผู้อำนวยการค้านตั้งเวลาด้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 55)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อพับเห็นเหตุการณ์หรือเหตุจุกเกินที่อาจทำให้เกิดความเสียหายด้วยชีวิต และทรัพย์สินภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที - ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร ในบริเวณที่พัก ให้ทิ้งในที่ที่กำหนดเท่านั้น - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย เช่น เครื่องเสียง - ห้ามคนงานออกจากบ้านพักคนงานในยามวิกาลเวลา 23.00-07.00 น. (ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง) - กำชับผู้รับเหมามิให้มาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง 6. จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 75 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง) 7. จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณอย่างเพียงพอ 8. จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งระบบเปิดและระบบแห้ง 	<ul style="list-style-type: none"> 11. ตรวจสอบการร่วมมือของน้ำจากห้องห้อง เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย บ้างเที่ยง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 12. จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบการดำเนินการและเอกสารเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

หมายเหตุ : เข้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวัฒน์

(นายไชยวัฒน์ เดชะวินัย แนะนำวิญญาณ เดชะวินัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

58/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นุชนาฏ วงศ์สิติ

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ 56)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>9. ภาชนะในบริเวณบ้านพักงาน ด้องจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ลานชักล้าง คลอดคนร้านค้า</p> <p>10. จัดให้มีทางระบายน้ำฝนอย่างเพียงพอ และก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ จะต้องมีค่าแกรงดักขยะอยู่ในที่ที่ตรวจสอบได้</p> <p>11. ให้มีคงใจนและปลูกอย่างละ 1 ชุด ในห้องพักงาน และระบบไฟฟ้าต้องเป็นแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอ</p> <p>12. ให้จัดเตรียมหัวศักดิน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือคิดถึงไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร</p> <p>13. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขาภิบาลสำหรับที่พักอาศัยอยู่ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน</p> <p>14. จัดให้มีบ่อเก็บน้ำ หรือถังเก็บน้ำ ถือก้น้ำ ให้เพียงพอแก่การอาบน้ำและซักล้างเสื้อผ้า</p> <p>15. จัดให้มีทางระบายน้ำที่ใช้แล้วไห้ได้อ่าย่างสะดวกและเพียงพอ ก่อนปล่อยของออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ จะต้องมีค่าแกรงดักขยะอยู่ในที่ที่ตรวจสอบได้</p>	


หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ  (นายประทุม พูลวิจิตร)

(นายไชยวิทย์ เพชรวิจัย และนางสาวชวัญฤทธิ์ เพชรวิจัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ  (นายมนูญนัช ไวยาสาร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

卷之三

ช่องประมวลน้ำสิ่งแวดล้อม และดูดซึมต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามแผนและรายงาน
		<p>16. การบ่มบันดาเสียจากห้องส้วม ต้องปืนไปโดยปกติ ถูกหลักแมลงก่อนปล่อยน้ำส้วมเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกัน</p> <p>17. ไฟฟ้ารั่วไหลค่ากันงานค่าน้ำสูงกว่าปกติ เพื่อป้องกัน ไฟฟ้ารั่วไหลและทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์</p> <p>18. คิดค้างก็คงจะรู้สึกภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง ตลอดจนรู้สึกว่าบ้านพักคนงาน เพื่อตรวจสอบ ความปลอดภัยในบ้านพักคนงานและพัฒนาทักษะเบื้องต้น</p>	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1) ทนทานก่อสร้าง	ในการก่อสร้างน้ำดื่มน้ำที่เป็นแร่ธรรมชาติต่างด้าว และแรงงานคนไทย การอยู่อาศัยของคนงานที่ไม่ได้ ถูกดูแลดูแลหรือการที่แปรรูปงานเป็นคนต่างด้าว อาจ เป็นพาหนะนำโรคต่างๆ อาทิเช่น โรคแท้อร้าว โรค น้ำท้าบปาก เป็นตน คัลลีน โครโคการด้องกานทรให้ น้ำมันคราบริอะกัมและแก้ไขผลการทางด้านก่อสร้าง	<p>1. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการรักษาและ ดูแลน้ำดื่มน้ำที่ดื่มน้ำ เช่น การรับประทานอาหารที่ ถูกดูแลดูแล หรือการดูแลดูแล ที่ดื่มน้ำที่ดื่มน้ำ ก่อสร้าง</p> <p>2. គานคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบ และดูแล ความสะอาดของในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจน ภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด และกันชนได้ทุกครั้งที่อยู่อาศัยอยู่บ้านพักคนงาน</p>	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2

ที่เข้าใจง่ายมาก : ที่เข้าใจง่ายมาก (บริษัท ไทยพัฒนา หรือพาร์ค อร์ชิวัล) ต้องปูนรากต่อคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเห็นชอบ ต่อไปจะมีการนำร่องให้เข้มงวดลงในทุกๆ โครงการ ให้เป็นอย่างต่อเนื่อง

ນរីម៉ា ប្រុងទណ្ឌ អនុសាណរដ្ឋ ចំកុំ
PANJAROL PROPERTY CO., LTD.

କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରୀ ୨୫୮୦ ଟଙ୍କା

(นายชุมพร วงศ์ไก่)
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ ให้การต้อนรับ ท่านฯ ไว้วางใจ จังหวัด

ตารางที่ 1 (คํา 58)

ยงค์ประภกอบหมายรับไว้ด้วยตัวเอง และอนุมัติจาก		ผู้ดูแลห้องที่ต้องมาดูแลตัวเองที่พำนัก	มาตรฐานการดูแลห้องที่ต้องมาดูแลตัวเองที่พำนัก	มาตรฐานการดูแลห้องที่ต้องมาดูแลตัวเองที่พำนัก
1.1 ห้องสุขาอาภัย - โทรศูบบุน	ทางเดินทางไป	1. ผู้ดูแลห้องที่ต้องมาดูแลตัวเองที่พำนัก 2. เบี้ยม คหบังน้ำยาครึ่งชนวน	4. จัดกาน้ำไว้ ระบบกรองรวมและกำจัดซากน้ำเสีย ให้เป็นไปตามที่ระบุ 5. ให้เข้มงวดต่อห้องน้ำด้วยการล็อกประตูห้องน้ำ 6. จัดให้มีการล็อกห้องน้ำด้วยกุญแจ ไม่ให้ผู้อื่นสามารถดูดห้องน้ำได้	4. จัดกาน้ำไว้ ระบบกรองรวมและกำจัดซากน้ำเสีย ให้เป็นไปตามที่ระบุ 5. ให้เข้มงวดต่อห้องน้ำด้วยการล็อกประตูห้องน้ำ 6. จัดให้มีการล็อกห้องน้ำด้วยกุญแจ ไม่ให้ผู้อื่นสามารถดูดห้องน้ำได้
1.2 ห้องน้ำอาภัย - โทรศูบบุน	ทางเดินทางไป	1. ผู้ดูแลห้องที่ต้องมาดูแลตัวเองที่พำนัก 2. เบี้ยม คหบังน้ำยาครึ่งชนวน	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ 2. จัดทำห้องน้ำด้วยห้องน้ำติดตั้งในตัวห้องน้ำ 3. การติดตั้งห้องน้ำติดตั้งต่ำกว่าระดับห้องน้ำ 4. ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ 2. จัดทำห้องน้ำด้วยห้องน้ำติดตั้งในตัวห้องน้ำ 3. การติดตั้งห้องน้ำติดตั้งต่ำกว่าระดับห้องน้ำ 4. ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ
1.3 ห้องน้ำอาภัย - โทรศูบบุน	ทางเดินทางไป	1. ผู้ดูแลห้องที่ต้องมาดูแลตัวเองที่พำนัก 2. เบี้ยม คหบังน้ำยาครึ่งชนวน	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ 2. จัดทำห้องน้ำด้วยห้องน้ำติดตั้งในตัวห้องน้ำ 3. การติดตั้งห้องน้ำติดตั้งต่ำกว่าระดับห้องน้ำ 4. ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ 2. จัดทำห้องน้ำด้วยห้องน้ำติดตั้งในตัวห้องน้ำ 3. การติดตั้งห้องน้ำติดตั้งต่ำกว่าระดับห้องน้ำ 4. ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ

បរិមាណ ប៊ូណ្ឌុងកល អវីអុអីអុតិ ចំកែ
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

2

(ପ୍ରକାଶକ ମହିନାରେ)

11

ตารางที่ 1 (ต่อ 59)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. ความคุณน้ำหนักของธรรหรุกดามพิกัด และกำลังให้ผู้เข้า รถบรรทุกปฏิบัติความประราษรษบัญญัติการจราจร ทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>4. ใช้ผ้าคุณรุดบรุกที่ใช้บนส่วนดิน วัสดุก่อสร้าง หิน กราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน</p> <p>5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิด ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดคุณภาพวัดไว้ บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการใกล้กับอาคารชุด พักอาศัย (O_2 HIP Condominium) และตรวจ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (คู่มูลที่ 1 ประกอบ)</p> <p>6. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดลมภาวะ ให้จัดทำใน พื้นที่ที่คุณผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิด ด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>7. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น</p>	<p>อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนว ทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจสอบฝุ่นละอองรวม (TSP) และ¹ ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดคุณภาพวัดไว้ บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการใกล้กับอาคารชุด พักอาศัย (O_2 HIP Condominium) และตรวจ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (คู่มูลที่ 1 ประกอบ)</p> <p>3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติความมั่นคงการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน</p>

หมายเหตุ : เข้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ เศษะวนิช)

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายโชคิวัชร์ เศษะวนิช และนางสาววัญญา เศษะวนิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

62/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนุยนัช ไวนารี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



፩፻፲፭ (፪፭፻፭)

ชั้นประถมทางสีของวลาดล้อม และดูดต่างๆ	ผลกรวงงานคัดสิ่งเวเศษอิฐ์ที่ทำด้วย	มาตรฐานวีองันแนและแก้ไขผลกรวงงานคัดสิ่งเวเศษ	มาตรฐานวีองันแนและแก้ไขผลกรวงงานคัดสิ่งเวเศษ
			<p>มาตรฐานวีองันแนและแก้ไขผลกรวงงานคัดสิ่งเวเศษ</p> <p>ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานวีองันแนและแก้ไขผลกรวงงานคัดสิ่งเวเศษ</p>
		<p>8. บุคคลนิดการก่อสร้างไม่ใช่นะบบแผนกสีเรืองสีฟ้า ก่อสร้างรูป ที่มีการห่อหักบอนกร็อกในพื้นที่ก่อสร้างให้ นุ่มนิ่มๆ</p> <p>9. บริเวณประตูทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา ไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องบานชั้นสองให้ สะอาดปราศจากเชื้อโรค ติด ทราบ หรือผู้น าย ก่อสร้าง จะนำการก่อสร้างเดินต่อต่อ</p> <p>10. ในการของวัสดุที่มีผู้คนหรือหมู่คณะที่มาลืมไว้ ให้นำ หัวใจดูแลด้วยผู้ใดไม่ด้านบนແນະอีก 3 ตัวน าย ให้มีคริสต์</p> <p>11. "ไม่ยอมหง หรือเก็บเศษสิ่งที่เหลือ ใช้" หัวหน้างานน าย บัง รับภาระงาน ໂຄจ ชาให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p> <p>12. ทำความสะอาดอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม ให้ร่วงกราก โดยทำเป็นอย่างรถมีหัวเสียงสีฟ้าประมาณหนึ่งหัวเสียงหนึ่ง ล าด เพื่อชูคืนจ าหนี้ของตนในช่วงก่อสร้าง โครงการ</p> <p>13. จัดให้มีพนักงานคนโดยภาระเดือนเดือน ทราบ ที่ดักล า นริเวณด้านหน้า โครงการ และบันทึกไว้ติด ให้ข ในกรณีที่มีคนดินปืนยกหักก่อนดูลงทำความสะอาด โดยใช้ร่องน้ำดูดและกวาดที่น้ำให้สะอาด ก่อทันที</p>	<p>4. บริษัท ปัญญา พร็อกเพอร์ฟิล จำกัด จำกัด และ ผู้บริหารงานก่อสร้างด้วยเห็นวิธี ปัญหา พร็อกเพอร์ฟิล จำกัด ประสงค์ความคุณภาพรุ่นใหม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด</p>

បរិក្សា ប៊ូណ្ឌុល វីឡាអេឡិចត្រូនិក
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

卷之三

(ရုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ)

卷之三

卷之三

“พัฒนาภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ให้เป็น “แหล่งเรียนรู้” ของประเทศไทย

การร่วมกิจกรรมนักเรียนชั้นปีชุดแรก พร้อมแพทอร์ค จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 61)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- โครงการ ทางเดินอาหาร	<p>1. คุณน้ำ หรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด 2. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารสุกๆ คิบๆ 3. ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ถูกสุขลักษณะ</p>	<p>14. จัดทำแผนเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ โครงการที่มีร่องรอยฝ่าน เพื่อป้องกันรถชนโคลน ในช่วงฝนตก</p> <p>15. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งคิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>16. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัท ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ¹ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดได้อย่างเพียงพอ 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหารและน้ำดื่ม 3. จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคุณงานด้านสุขลักษณะในการ รับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปูรุงสูก ใหม่ ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น 4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำชับให้คนงาน ดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดบริเวณ ห้องส้วมเป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>2. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำชับให้ คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ</p> <p>3. ตรวจสอบครัวร้าวซึ่งของดังเก็บน้ำดื่ม หากพบให้รับ² แก้ไขโดยทันที</p>

หมายเหตุ : เนื้อหาโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้ลงนาม

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชคิวท์ เดชะวิบูลย์ และนางสาวชัยฤทธิ์ เดชะวิบูลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

64/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม ไวภาร)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 62)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคที่เกิด ^{จากสัตว์เป็นพะหนะนำโรค}	<ol style="list-style-type: none"> 1. ภูมิศาสตร์ที่เป็นพะหนะ กัด เช่น โรคไข้เดือดออก โรคแท้อาชญา เป็นต้น 2. บริโภคหรือสัมผัสสัตว์ที่เป็นพะหนะ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคห้องเสีย เป็นต้น 3. สัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิเชื้อไวรัส เชื้อโรคซ้ำ และเชื้อร้ายที่มากับแมลงสาบ แมลงวัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. คุ้มครองไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคค่างๆ 2. หากไม่ใช้ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจเก็บขังน้ำ ให้คว้าหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้น้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. จัดให้มีถังรองรับน้ำฝนที่สามารถรองรับน้ำฝนโดยได้อย่างเพียงพอ และคุ้มครองสะอุดไม่ให้มีน้ำฝนอยู่ถัง เพื่อป้องกันสัตว์พะหนะนำโรค เช่น แมลงวัน หมู หรือแมลงสาบ รบกวน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่ประจำ 5. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล 6. ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน 7. กำจัดสัตว์ที่เป็นพะหนะนำโรค ได้แก่ หมู บุ้ง แมลงวัน แมลงสาบ ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อกองบ้านพักคนงาน โดยวิธีดังต่อไปนี้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพน้ำรองรับน้ำฝน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พะหนะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารกรณีที่พบว่าภายน้ำรองรับน้ำฝนชำรุดหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดบาริเวณห้องส้วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 3. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และคำขอให้คนงานคุ้มครองความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบรู้ว่าซึ่งของถังเก็บน้ำดื่มน้ำดื่ม หากพบให้รับแก้ไขโดยทันที

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายชัยวัฒน์
คงกุญชร

(นายไชยวัฒน์ เศษวินูตย์ และนางสาววัญฤทธิ์ เศษวินูตย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

65/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายนิยม
งามไชโย

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 63)

องค์ประกอบของมาตรวัดผล และดูแลต่างๆ	ผู้ตรวจสอบตัวอย่างและการตัดสินใจที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้ตั้งไว้	มาตรการติดตามและรายงาน
แบบดูแลต่างๆ		<ul style="list-style-type: none"> - ปีคัดเลือมนรรภภายนอกงาน โดยอุตสาหงาน ที่อาจเป็นทางหนึ่งของพุ แมลงstan เพื่อกันไว้กันได้ต่อไป - จัดทำแผนภาระพัฒนา บริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องครัว โถ便สิ่งที่ต้องดูแลอย่างเข้มงวด - กำรจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุน ให้ใช้การอยะบาก เพื่อกำจัดศัตรู พร้อมกับลงบันทุมุงอีกหนึ่ง - ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป - ดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างบ้านพักคนงาน ให้ประถานไม่หักดิบงานที่รับผิดชอบ นำไปปรับปรุง - ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้ประถานให้หักดิบงานที่รับผิดชอบ นำไปปรับปรุง - ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้ประถานให้หักดิบงานที่รับผิดชอบ นำไปปรับปรุง 	มาตรการปฏิรักษาและรายงาน ผู้ตรวจสอบตัวอย่างและการตัดสินใจ

เต็งชูง ใจกลางกรุงฯ (บริษัท บีดีพี พลัสจำกัด หรือ BDP) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลเชิงพาณิชย์ ได้ร่วมกับห้องน้ำโนร์ฟอร์ก ให้เป็นต้นแบบแห่งนวัตกรรม

(ก) กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลฯ ไม่สามารถดูแลบุตรได้โดยปกติ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ

บริษัท ปูนซูจัด พัฒนาเพอร์ฟู๊ด จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

220

662

ตารางที่ 1 (ต่อ 64)

องค์ประกอบของการสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> - โรคที่เกิดจากคนเป็นพากห่านนำโรค 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัดโรควัณโรค โรคเท้าช้าง โรคชาร์ส โรคเมือเก้าปัก เป็นต้น 2. มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น โรคเอดส์ โรคไวรัสดับอุกเสนบซีซี 3. ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างแออัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องรับรองและเมื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคแล้วเสร็จทันที <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 2. ตรวจสอบคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง และหลังรับเข้าทำงานปี 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 3. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานอย่างถูกกฎหมาย เช่น ห้องพักห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคคิดค่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการรวบรวมการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง
<ul style="list-style-type: none"> - โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน 	<p>โดยปกติเสียงในงานก่อสร้างทุกประเภทจะมีเสียงดังรบกวนอยู่เสมอ แหล่งกำเนิดเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่างๆ ภายในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเสียงจากงานก่อสร้างที่คนงานจะได้รับส่วนใหญ่จะเป็น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเครื่องอุปกรณ์ป้องกันเสียงในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) 2. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ต้องสัมผัสกับเสียงดัง

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล หรือพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล หรือพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


(นายไชยศิวิษฐ์ เศรษฐวุฒิ และนางสาวชัยฤทธิ์ เศรษฐวุฒิ)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ปัญจพล หรือพเพอร์ตี้ จำกัด

67/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวยาสารี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 65)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เสียงที่เกิดจากการทำฐานราก การเก็บงานและงานคอกแต่ง การเดรียมพื้นที่ และการบุดเขาและการเข็นโครงการ ซึ่งหากคนงานก่อสร้างได้รับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงานจะทำให้สูญเสียการได้ยินและผลเสียอื่นๆ คือร่างกาย ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงดังที่คนงานจะได้รับ</p>	<p>3. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>4. เลือกใช้อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>5. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>6. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาข้างต้น และต้องได้รับการคุ้มครองอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>7. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>8. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่อง械ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>9. เมฆแพร์ความรู้เพื่อให้พนักงานทราบหากดึงอันตรายของเสียงซึ่งดังเกินไปและประโภชน์ของการใช้อุปกรณ์ป้องกันทุก</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายชัชชัย
ไชยวุฒิ

(นายโชคิวิทย์ ไชยวุฒิ) และนางสาววชัญญา ไชยวุฒิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายอนุษณุ ไว加ศิ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ຕົວຢ່າງ

ก่อตั้งโดย ดร. บุญพิพัฒน์ พัฒนาพรต์ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและมีความรู้ด้านการเมืองอย่างลึกซึ้ง

บริษัท พานาเพลส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

၁၆၆၀ ပုဂ္ဂန်

(၂၀၁၃)၊ ၁၁၁ ခုနှင့် ၁၁၂ ခုများ ဖြစ်ပါသည်။

69/223

“**ก** ที่นี่เป็นบ้านของคนดี ไม่ใช่บ้านของคนชั่ว”

ពេលវេលា ១ (៩៨ ៦៧)

หมายเหตุ : เสียงโครงสร้าง (ปริญญา ปัญญา พาร์คเพลส์ จำกัด) ซึ่งมีการระบุอยู่ในเอกสารร้องเรียนและได้แจ้งผลกระทบที่ได้รับความเสียหาย ดังประกาศไว้เป็นที่ชัดเจน

ជាន់រឿង ព្រៃណុក អវិជ្ជមាននៃ ទាំងអស់
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(*प्राचीन लौहवर्ती*)

ผู้รับน้ำยาการดูแลที่ต้องแก้เวลาต้องห้ามของบุหรี่ยก “ไทย-ไทย” วิเศษกร บ้ากิต

2002

11/223

ԱՅԼԵ ԱՏԳՐԻՄՕՏՄ ՍՄԿԲՐԱ ԱՐՏՈՒՐԼԻՎՈՂՄԼՈՒՆԵՐ

ԱՌԵ ՏԱՐԱԾ ԱՆ-ԱՆ ԱՐՏՈՅԵՐԸ ԱՌԵ ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՏԵՐԵՎԵՆ ՏԵՐԵՎԵՆ

(ՀԱՅԵԼ. ՋԻՎԻՆՅՈՒԹ)

(କୁଣ୍ଡଳେଖା ପାତ୍ରରେଖାରେଖା କୁଣ୍ଡଳେଖା ପାତ୍ରରେଖା)

Digitized by srujanika@gmail.com

BUTINGER

Digitized by srujanika@gmail.com

PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.
UZBEK JEWELRY MFG. WORLDS

ตารางที่ 1 (ต่อ 69)

ชั้นประภากองทามสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ฯ	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการที่ออกกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลการทันทีเมื่อแล้วเสร็จ
		<p>ในการก่อสร้างทุกขั้นตอนและการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>15. ควบคุมดูแลและติดต่องานการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>16. จัดให้มีการประทับตราบนบันทึกความเห็นของบุคลากรภายใน แต่ละห้อง ร่างกาย และหัวเรือที่พื้นที่ทำงาน และแต่งตั้งมาตรฐานตรวจสอบบันทึกตั้งแต่ตัว ไวรัสที่ไม่เคยพบในสัตว์ชนิดเดียวกันที่อยู่ต่อมา</p> <p>17. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ชุดป้องกัน เชื้อร้าย สำหรับคนงานก่อสร้าง</p> <p>18. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องทุกประจําพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อจัดการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการรักษาสุขอนามัย แก้ไขผลกระทบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>19. จัดให้มีไฟฟ้านั่งตั่งท่วงในเวลาค่าครองคืนต่อง่อน บริเวณที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p>	<p>มาตรการที่ออกกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลการทันทีเมื่อแล้วเสร็จ</p>



หมายเหตุ : เส้นทางโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ที่องค์กรมาศรีเชิญมาลงนามที่ได้รับความเห็นชอบ ติดผลกระทบริมแม่น้ำโขงฯ ให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย

บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJIAPOL PROPERTY CO., LTD.

ลงนาม

ลงนาม

(นายมนูญช์ ไกรatti)

(นายไชยวิทย์ เพชรบุญช์ เพชรบูรณ์สวางขาววัฒนา หนองวิจิตร)
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลงนาม
7/2/2559

(นายมนูญช์ ไกรatti)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกรรม จำกัด

ลงนาม

ตารางที่ 1 (ต่อ 70)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุจากการ เกิดเพลิงไหม้	อาจเกิดจากภารทึ้งบุหรี่ การเขื่อน และโดยรอบ อาคารจะมีการคุณผ้าใบป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งผ้าใบ ดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิง และทำให้เกิดการอุกไหม้และ อุกຄามได้ง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหักหัก ชีวิตและทรัพย์สิน	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีดับเพลิงเคมีให้เพียงพอ เพื่อเตรียมความ พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ อุปกรณ์ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถ ใช้ได้ทันที จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดย ติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงพญาไท ให้มารับ อนุรับและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน อัตโนมัติ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมothพบว่า มีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการ แก้ไขทันที
- โรคติดต่อ	สาเหตุจากคนงานก่อสร้างหักที่เป็นแรงงานต่างด้าว และแรงงานคนไทย จากการอยู่อาศัยที่ไม่ถูก สุขลักษณะ หรือการที่คนงานเป็นคนต่างด้าว อาจ เป็นพาหะนำโรครวมทั้งโรคติดต่อต่างๆ	<ol style="list-style-type: none"> จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแล สุขอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้าง ร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบ และคุ้ม ความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจน ภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด และกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่ดึง ดังรองรับบุคลากร ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบ ระบายน้ำ เป็นต้น ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และ บ้านพักคนงานก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง พาหะนำโรค

หมายเหตุ : เนื้องดองโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ คิดประการบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปุณฑริก

(นายโชคิวิทย์ เดชะวินัย และนางสาวชวัญญา เดชะวินัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

๖๘๙
นายบุญชัย ไวน้ำ



(นายบุญชัย ไวน้ำ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 71)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้วยๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพิจารณาและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนไม่หลับ เป็นดัน</p>	<p>1. ความเครียดจากการทำงาน 2. ความแออัดในบ้านพักคนงาน 3. ความรู้สึกไม่ปลดปล่อยจากการที่มีการก่อสร้างในบริเวณข้างเคียงทั้งจากคนงานก่อสร้าง และ อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง 4. เสียงคันรบกวนเวลาพักผ่อน ทำให้พักผ่อนไม่健全 5. กลิ่นรบกวนจากห้องน้ำ-ห้องส้วม</p>	<p>4. จัดหน้าี้ไว้ ระบบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อ่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้ 5. ให้เข้มงวดค่าอนามัยด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ</p> <p>1. จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบ ก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) 2. กำหนดค่าใช้จ่ายในการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง 3. จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงานและให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความคุ้มครองคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนด้วยทุกประการ</p>	<p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้ง ค่าอัพไซด์ชาร์จเดือน และให้หมายเหตุโกรสพท ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p>

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ


(นายไชยวิทย์ เพชรบุญย์ และนางสาววัชญาทัย เพชรบุญย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

74/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวกะสี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 72)

ชื่อประมูลน้ำดื่มน้ำประดับด้วย และผู้ติดตาม	ผลการทบทวนต่อสั่งเบิกจ่าย	ผลการทบทวนต่อสั่งเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	มาตรฐานที่ของกันและกันไม่หลอกลวงที่สั่งแบ่งขายต่อไป	มาตรฐานคิดตามแบบธรรมด้อม ผลการทบทวนต่อไป
2) ผู้หักภาษีให้คืน			<p>5. ไม่ดำเนินการซื้อครัวเรือนที่ก่อให้เกิดเสียหายรุนแรงตามมาตรา พัสดุท่อนหน่องผู้ซื้อโดยชอบ</p> <p>6. จัดแล้วกหมายความตระหนาดหรือเนื้อ-ห้องสีรวมตนเอง รวมทั้งระบบฐานน้ำดื่มฯ ไม่ให้น้ำท่วมซึ่งเพื่ออาจ เกิดกั้นรวมกวนผู้ซื้อโดยชอบได้</p>	<p>5. ไม่ดำเนินการซื้อครัวเรือนที่ก่อให้เกิดเสียหายรุนแรงตามมาตรา พัสดุท่อนหน่องผู้ซื้อโดยชอบ</p> <p>6. จัดแล้วกหมายความตระหนาดหรือเนื้อ-ห้องสีรวมตนเอง รวมทั้งระบบฐานน้ำดื่มฯ ไม่ให้น้ำท่วมซึ่งเพื่ออาจ เกิดกั้นรวมกวนผู้ซื้อโดยชอบได้</p>
			<p>บริษัทที่ปรึกษา ได้ตรวจสอบผู้ผลิตและทบทวนตุนข้าวที่ อาจเกิดปัญหาจากการก่อสร้าง โครงการค่าอพัพน์ที่ ไก่ตีซิง ซึ่งข้อมูลแสดงผู้นำเข้าแยกตามคู่ม้าสานาหด 21 ก้อน/โรค ต้อนหนังสัม 5 ปี (ใบอนุญาต 2553-2557) ของซูนชูนท์บริการสาธารณสุข 16 อุบลพัน พบว่า มีผู้นำเข้ามาที่ตุน 3 ตันคันแรก ได้แก่ ก้อนโรก จะบันไหลดีเย็นเดือด ก้อนโรกเก็บจากก้อนต้มไม่ใช่ ไก่นาน การแพร่ระบาดของเชื้อ แบกกันโรกจะบัน ทางเดินหายใจ โดยหากนำไปย่างเชื้อรักษาพยาบาลมาก โภคต่างๆ ก้อนโรกที่มีการซื้อครัวเรือนตามหุตกรรมก็ พิสูจน์ 3 ยันคันแรกเข้าเจตนารายละเอียดดังนี้</p> <p>1) สำตับที่ 1 ก้อนโรกจะบันไหลดีเย็นเดือด อาทิเช่น โภคความดัน ไฟฟ้าดูด จะมีความดันต่อไป</p>	<p>1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลการบ ด้านเกษตรฯ ด้วยการลงทุนในโรงเรือนวัสดุทางสถา มนุษย์อย่างคร่าวๆ ให้ก่อสร้างหลังคาเป็นประจา ตุนหดซึ่งเวลา ก่อสร้างแบบใหม่ ให้ซื้อพัสดุแบบ ใหม่ที่คิดต่อไป 24 ชั่วโมง เพื่อให้คิดต่อไป ให้บริการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางนาการ ก่อสร้าง โครงการ พัฒนาคิดต่อไปยังรั้วความ คิดเห็นที่บ้านเรือนที่ร่องรอยเรียนที่ อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดปัจจุบันต้องหาแนวทาง ทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>2. บริษัท ปัญหาดู พัฒนาพัฒนาต่อ บางส่วน ต้องเข้า พื้นที่ก่อสร้างให้มีความโปร่งใสและเรียบเรียง</p>



หมายเหตุ : เงื่อนไขการประมูลน้ำดื่มน้ำประดับด้วย ผู้ซื้อ พัสดุท่อนหน่อง 3 ตันคัน ต้องนำร่างกายอิ่ม休息มาตกร่างกายป้องกันและแก้ไขผลการบดด้านความดันหุตกรรมที่ให้รัฐบาลกำหนดให้เป็นมาตรฐาน ติดประปาตามที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน ให้หุตกรรมต่อหุตกรรม

บริษัท ปัญหาดู พัฒนาพัฒนาต่อ บางส่วน ต้องเข้า
พื้นที่ก่อสร้างให้มีความโปร่งใสและเรียบเรียง

PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงวันที่

(นายบุญญานันช์ ไว้วางใจ)

Q.N. 1 กบ

กรกฎาคม 2559 ลงวันที่

(นายโชคชัย เศรษฐวิทย์ เศรษฐวิทย์ เศรษฐวิทย์ เศรษฐวิทย์)

กรรมการผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท ปัญหาดู พัฒนาพัฒนาต่อ จำกัด
ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท ปัญหาดู พัฒนาพัฒนาต่อ จำกัด

7.5/233

ตารางที่ 1 (ต่อ 73)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าดั้งเดิม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>หนึ่งในจากความเครียด โดยภาวะความเครียดค่าจ่าฯ ส่วนหนึ่งมาจากการจราจรบนถนน และการก่อสร้างโครงการค่างๆ เป็นดังนี้</p> <p>2) ลักษณะที่ 2 กอุ่นระบบทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคหวัด โรคภูมิแพ้ จะมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และมาจากการฝุ่นละออง โดยฝุ่นละอองดังกล่าวส่วนหนึ่ง มาจากการจราจรบนถนน และการก่อสร้างโครงการค่างๆ เป็นดังนี้</p> <p>3) ลักษณะที่ 3 กอุ่นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมะນะอสัม จะมีสาเหตุส่วนหนึ่ง มาจากอาหารการกิน พฤติกรรมการบริโภค พัฒนาระบบ รวมทั้งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม เป็นดังนี้</p> <p>ทั้งนี้ ระบบไหลเวียนเลือด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2553-2554 และมีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2554-2557 ระบบหายใจ มีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2553-2556 และแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2556-2557 สำหรับโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบนผู้ดูแลด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นาย พงษ์กัน

(นายไชยวิชัย เดชะวิญญุติ์ และนางสาววชิรญาดา เดชะวิญญุติ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 74)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการ และเมืองอุดรธานี มีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2553-2555 แนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2555-2556 และแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2556-2557</p> <p>นอกจากนี้ จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ และสอนถูกความเกี่ยวข้องการเงินป่วยของคนในครอบครัว ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในระยะ 0 - 100 เมตรจากแนวเขตที่ดินโครงการ หากมีการ เงินป่วยจะป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ/โรคหัวใจ มาก ที่สุด สำหรับกลุ่มตัวอย่างในรัศมี 101-1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ หากมีการเงินป่วยจะป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ/โรคหัวใจมากที่สุด เช่นกัน</p> <p>อนึ่ง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์บริการสาธารณสุข 16 จุดพิเศษ ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเป็นลำดับที่ 2 โดยหากพิจารณากรุ่น โรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ปี 2556-2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 ซึ่งเป็นปีล่าสุด พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 3,613 ราย ซึ่งจำนวน</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวุฒิ
ไชยวุฒิ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชยวุฒิ ไชยวุฒิ แคลนนางสาววันุฤทธิ์ เศษวุฒิ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

77/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นุจันชัย
นุจันชัย

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 75)

บัญชีประจำกองมานะสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม	ผลการดำเนินการที่ดินและทรัพยากรดับเบลยูทั้งหมด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคัดแยกและตรวจสอบ ผลการดำเนินการดังกล่าว
ประชาราตนามะเสบียงราษฎร์เพื่อสุขุมพันธ์ และเบญจรงค์ ปานุวัน เบคปุณยวันในปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 25.091 ไร่ (ด้วยจักษุกระหงวนมหาไทย, 2557) จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนผู้ถือป้ายเป็น โรมาระบบ ทางเดินหายใจจะมีประมาณร้อยละ 14 ของจำนวน ประชาราตนี้อยู่ในแม่น้ำทุนพันธ์ และแม่น้ำทุนวัน ทุนวัน ทั้งนี้ เป็นจังหวัดสภากา柢จุบันพันธ์ที่ บริเวณ ให้บริโภค โภคภัณฑ์ในสังคมของเรา ด้วยหาก มีการเปลี่ยนแปลงมาทางด้านการบริโภคเพิ่มมากจึง อาจพิสูจน์ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเชกชัน คลินิก และศูนย์康กินเจง จึงทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการ รักษาด้วยกุญแจกระรูบทางเดินหายใจนี้ยังคงได้รับ น้ำยา แต่ด้วย จำกัดของสุขภาพเจ็บป่วยของผู้รับ โภคภอน โภคภัณฑ์ พนว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดิน หายใจ เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ น้ำยาที่กินรักษา จะวิเคราะห์รวมดึงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ โภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้งทำให้เกิด อัคคีภัยเพิ่มขึ้นของผู้ถือป้ายเป็น โรมาระบบเดิน ทางใบไม้ที่สูง ได้พัฒนาจากจักรภพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคัดแยกและตรวจสอบ ผลการดำเนินการดังกล่าว	

หมายเหตุ : เก็บของโภคภัณฑ์ (บริษัท ปีญจพัล พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด) ห้องน้ำรบที่บ้านเชิงสะพานที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประปาสำหรับผู้คนน้ำโภคภัณฑ์ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

บริษัท ปีญจพัล พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ
..... อํานันด์

(นายไชยวิทย์ เพชรบุตร แคลนนิ่งสตาวน์บูติก ห้องน้ำบันยันต์)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ปีญจพัล พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด



(นายมนูญนันช์ "ไว้ใจ")

ผู้รับผิดชอบการด้านดีไซน์สถาปัตยกรรม ไทย วิชาการ จำกัด

7/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 76)

บล็อกประกอบมาตราสั่งแนวตั้ง และดูดต่ำทาง	ผลการบันทึกของคนที่สำหรับ ผู้เช่า	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแนวตั้ง	มาตรการป้องกันและตรวจสอบ ผลการบันทึกของคนที่สำหรับผู้เช่า
	<p>ก่อสร้างในปัจจุบัน แตะยกอาคารที่ก่อสร้างแล้วไว้ต่อ ชั้นหนังสือ 3 ปี ในรัศมี 1 กิโลเมตรครึ่งชั่วโมง อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งขึ้นหนังสือ 3 ปี และอาคาร ที่ก่อสร้างอยู่</p> <p>1) อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จขึ้นหนังสือ 3 ปี อาทิเช่น¹⁾ อาคารชุดพักอาศัย (The Nest Ploenchit) ขนาด ความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร แบบอาคารชุดที่ปรับ รูป (ไฟชรา) (Arcadia Suites Bangkok) ขนาดความ สูง 6 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร แบบอาคาร โรงแรม (Indigo Hotel Bangkok) ขนาดความสูง 25 ชั้น²⁾ จำนวน 1 ชั้น อาคาร เป็นต้น</p> <p>2) อาคารที่กำลังก่อสร้าง อาทิเช่น พื้นที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย (Noble Ploenchit) ขนาดความสูง 14 ชั้น 45 ชั้น และ 52 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ ก่อสร้างอาคาร โรงแรม (Rosewood Bangkok Hotel) ขนาดความสูง 32 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารของคระยะบันยอต์โนมัติ ขนาดความสูง 11 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ ก่อสร้างญี่ปุ่นค้าห้างรัตนกอเมยามาเต็ช (Cocomar)</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแนวตั้ง</p>	<p>มาตรการป้องกันและตรวจสอบ ผลการบันทึกของคนที่สำหรับผู้เช่า</p>

หมายเหตุ : เตรียมโครงการ (บริษัท บัญชเพล เพื่อพัฒนาฯ จำกัด) ห้องน้ำสาธารณะอีกคราวนี้จะถูกป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแนวตั้งให้ด้วยความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณห้องน้ำโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

นาย อรุณ พูล พรีจพะบรุรัตน์ จำกัด PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.	กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ
นาย ประวิทย์ เพชรบุญฤทธิ์ 代替นางสาววันวิญญา พิเชฐวิบูลชัย	ลงชื่อ
กรรมการผู้อำนวยการบัญชเพล บริษัท พร้อมพาร์ค จำกัด	ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไภดา)
ผู้อำนวยการห้องสมุดบริษัท "ไทย วิสาวด" จำกัด
ก. 79/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 77)

องค์ประกอบของที่ดินและคุณค่าต่างๆ	ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาและตรวจสอบ
	ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาและตรวจสอบ
	<p>Embassy) ขนาดความสูง 40 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (โดยภายในแบ่งเป็นพื้นที่ศูนย์การค้า ขนาดความสูง 13 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน และพื้นที่โรงเรียนปาร์คไชโยท ขนาดความสูง 32 ชั้น) พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ (Krungsri Ploenchit Tower) ขนาดความสูง 35 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างโครงการ Smile Square ภายในประกอบด้วย สวนชื่อปีงพลาซ่า ที่ทำการสำนักงาน สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ สวนรวมกัดคาดการ สวนรวมแฟชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย พื้นที่ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย (98 Wireless) ขนาดความสูง 25 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักอาศัย รวม-โรงเรน-สำนักงาน-พาณิชย์ (Magnolias Ratchadamri Boulevard) ขนาดความสูง 60 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรน-กัดคาดการ-พาณิชยกรรม-สำนักงาน-ขอครอญด์ (หลังสวนวิลเลจ) จำนวน 1 อาคาร 5 ทาวเวอร์ (ห้อง 5 ทาวเวอร์ เชื่อมต่อ กันที่ชั้นใต้ดิน 1</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ


บัญชี ก.

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนุจันช์ วงศ์สิริ)

(นายไชคิวิท เพชรวิมูลย์ และนางสาววัญญาขัย เศษะวิมูลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 78)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ดังข้อได้คืน 3) และพื้นที่ก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) (สินธ์ เรศชิเดนซ์) ขนาดความสูง 36 ชั้น และข้อได้คืน 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (2 ห้าวเวอร์) เป็นดัง</p> <p>อนึ่ง ในการพัฒนาโครงการด่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ จากสภาพภัยภاطของพื้นที่บริเวณ โดยรอบ โครงการที่เป็นถนนสายหลักมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีโครงข่ายที่สามารถถือเรื่องไว้ปัจจุบันที่ด่างๆ ได้ จึงทำให้มีปริมาณจราจรเกิดขึ้นมาก ซึ่งจากการก่อสร้างและปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น สู่ที่อยู่บริเวณโดยรอบ โครงการ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นโครงระบบทางเดิน หายใจมากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมก่อสร้างของโครงการ อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง และปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวน ความสันติสุขที่ดี และการร่วงหล่นของวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจที่อาจก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบ คิดประการบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

(นายโชคิวิทย์ เพชรวิญญ์ และนางสาววัญญา เพชรวิญญ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ ไวยาศ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (คํอ 79)

ชื่อประ日照ทางสิ่งแวดล้อม และภูมิทั่วๆ	ผลการทบทอดสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม
	<p>รวมเป็นผลการพากันดึงดูดที่ก่อให้มีผลลัพธ์ของการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลกระทบดังกล่าวดังต่อไปนี้</p> <p>ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น หรืออาจจะระดับในที่สูง ว่าจะสามารถเข้าถึงห้องน้ำได้ยาก เนื่องจากต้องเดินขึ้นบันไดบานกว่า 3 ขั้น จึงนั้น โครงการต้องดำเนินมาตรการป้องกันภัยแล้ง แก้ไขผลกระทบในด้านดังๆ ในช่วงก่อสร้าง อาทิเช่น ผลกระทบด้านผู้คนเดินทาง ผลกระทบด้านน้ำเสียดังนี้ รวม ผลกระทบด้านความตื้นทะเลที่อาจมีผลกระทบทาง ผลกระทบทางมนุษย์ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ว่าด้วยภัยลน/ดูดกรดหรือกรดซึ่งมีในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็จะต้องดำเนินมาตรการ โครงการต้องดำเนินมาตรการป้องกันภัยแล้งแก้ไขผลกระทบในด้านดังๆ</p>	<p>มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการรักษาดูแลและตรวจสอบ ผลการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ : สำหรับโครงการ (บริษัท นิจนาดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ที่จะนำร่างแบบขออนุมัติประกอบการป้องกันภัยแล้งแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ประการใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ที่ประการใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ให้ดำเนินการให้เสร็จ毕ก่อน



บริษัท พานิจพัฒน์ ทรัพย์เพอร์ฟอร์ม จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

นายไชยวิทย์ เพชรวิจัย เศรษฐกรตัววุฒิกุล (เจ้าของ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พานิจพัฒน์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พานิจพัฒน์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พานิจพัฒน์ จำกัด
นายมนูญนัน พิราศรี

(นายมนูญนัน พิราศรี)

ผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่ดินของบริษัท พานิจพัฒน์ จำกัด

8/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 80)

องค์ประกอบของมาตรฐานด้วย และคุณลักษณะ	ผลลัพธ์ที่ต้องการต้องมีต่อไปนี้	มาตรการที่รองรับและแก้ไขหลักธรรมาภิบาลต้อง	มาตรการติดตามและตรวจสอบ หลักธรรมาภิบาลต้อง
2. บ่วงน้ำดินและการ กำจัด 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง เกษตร		<p>เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณพื้นที่โครงการจะเป็นที่ดินของอาชีวภาพที่อยู่อาศัย ขนาดความถูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีความถูง 22.95 เมตร (ความถูงวัดตั้งแต่พื้นดินเดาฟ้า) จำนวน 1 อาคาร (ชั้นที่ 3 ประปาอย่าง) โครงการจะปรับปรุงพื้นที่ภายในโครงการให้มีระดับดินน้ำภาระจำยอม ด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นระดับพื้นดินมากกว่าพื้นที่ด้านหน้าโครงการ ตั้งแต่นั้น โครงการต้องดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>1. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกันของขยะพื้นที่อย่างดี蹲 และป้องกันการพังทลายของดินถื้นที่ชั้นศักยบง</p> <p>2. จัดให้มีการปลูกไม้เข็มต้น ไม้พุ่ม ไม้คุดมิดิน ภายใต้โครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตคลื่น เพื่อป้องกันชั้นดินแทนดิน</p>

หมายเหตุ : เส้นทางโครงการ (บริษัท น้ำทราย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องผ่านถนนทางานกริเวชาระยะห่างจากเส้นทางบ้านบูรณะฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร ให้กับบ้านคุณสองศาสตราจารุณีที่บ้านบูรณะฯ โครงการ เพื่อให้รับทราบ


ราชบัณฑิต โครงการและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์กลางวิชาการ ให้กับบ้านคุณสองศาสตราจารุณีที่บ้านบูรณะฯ โครงการ เพื่อให้รับทราบ

บริษัท ปีญญาพัฒนาเชิงการต์ จำกัด
PANJAPOL PRAWER CO., LTD.

(นายไชยวิวัฒน์ พธน วิวัฒน์ เพชรานาถกรุงศรีอยุธัย เทศบาลวินograd)
กรรมการผู้จัดการและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

8/3/23

(นายไชยวิวัฒน์ ไวภาค)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 81)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.2 คุณภาพอากาศ			
1) ฝุ่นละออง	<p>ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากห่อไอเสีย รถขนต์ของพื้นที่โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองจากผลกระทบตรวจวัดคุณภาพอากาศภายใน พื้นที่โครงการ และจากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษบริเวณสถานีตรวจวัดสถานีโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปี 2557 จะสามารถหาความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ได้ดังนี้</p> <p>1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการคำนินโครงการ จะทำให้มีฝุ่นละอองรวม (TSP) เท่ากับ 0.0236 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวน้ำ 2. ติดตั้งป้ายห้ามดิบเครื่องยนต์ไว้ภายในบริเวณพื้นที่ขอครด ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์ระบุบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเดินทางด้วยรถในโครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้คันไม้ดังกล่าวช่วยลดควันมลพิษจากที่ขอครดของโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ท้าความสะอาดดูน้ำภายในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาปฏิดำเนินการ 2. ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุกวันตลอดระยะเวลาปฏิดำเนินการ 3. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามดิบเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีของเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 4. ติดตามประเมินจากผู้รับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว แก้ไขปัญหาทันที

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพัก พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายการการวิเคราะห์ผลกระทนถึงแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลสาธารณะที่เข้ามาริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระยะเวลาเป้าอ่อนนึ่งการ

กรอกภาระ 2559 ลงชื่อ

(นายโชคิวิทย์ เดชะวินัยคุณ และนางสาวขวัญฤทธิ์ เดชะวินัยคุณ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัจจุบัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปันจพล ทรีอฟฟิพอร์ต จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(ນາມນູ່ຢູ່ນັ້ນ ໄວກາຕີ)



ຄ່າງລາກ 1 (ກົດ 82)

องค์กรภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม และศูนย์กลางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อาณาฯ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ท่ากัน 0.33 มิลลิกรัม/ถูกบาศเก็ตเมตร	<p>- ผลกระทบด้านจัดซื้อจ่ายความต้องการผลิตภัณฑ์เรื่อง</p> <p>ชนิดน้ำท่วงด้วยภาระทางอากาศสถานีรังษายานาด ุพะวงกวาง ถนนพระราม 4 ปี 2557 พบร้า น้ำรีริมฝุ่นและของร่วน (TSP) 0.23 มิลลิกรัม/ ถูกบาทกเมตร ไดบันด์ของกันรีบนาสูงด้วยดินดอนด ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ชะทำให้ผู้คน ตะขอร่วน (TSP) เท่ากับ 0.2306 มิลลิกรัม/ ถูกบาทกเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ อาณาฯ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ท่ากัน 0.33 มิลลิกรัม/ถูกบาทกเมตร</p> <p>2) ผู้ผลิตของนาดไม่กิน 10 "ไมครอน (PM_{10})</p> <p>- ผลกระทบด้านจัดซื้อจ่ายเพื่อต่อสัมภาร พบร้า น้ำรีริมฝุ่นและของร่วนด ไม่กิน 10 "ไมครอน (PM_{10}) 0.014 มิลลิกรัม/ถูกบาทกเมตร โดยมีอัตราภัย ภัยร้ายแรงคุณค่าของที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ชะทำให้ผู้คนดื่มน้ำด ไม่กิน 10 "ไมครอน</p>	<p>มาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>		

หมายเหตุ : เท่าของโครงการ (บริษัท ปัญญา พัฒนา หรือพาร์ทเนอร์) ที่ลงทุนอย่างมากในโครงการ ให้กับบันดูราชาเรขาที่เข้มงวดยิ่งกว่า โครงการ เนื่องจากเป้าหมายคือ การรักษาความปลอดภัยที่สูงและถาวรสุด

ตารางที่ 1 (ต่อ 83)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(PM₁₀) เท่ากับ 0.0156 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีโรงพลายานาจ ฤทธิ์ธรรมรัตน์ ถนนพระราม 4 ปี 2557 พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) 0.202 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศอยู่แล้วในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการจะทำให้มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เท่ากับ 0.2026 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์ เมตร ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อพื้นที่ข้างเคียง 		


หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามของระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ 

(นายไชยวิทย์ เศษะวิญญา แฉะนางขาววัญถุ๊บ เศษะวิญญา)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ 

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 84)

หมายเหตุ : เข้าสังกัดโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อกเพอร์ฟิล จำกัด) ต้องอบรมเชิงปฏิบัติการรับผู้มาลงงานบูรณา進一步โครงการ "ห้องน้ำดินคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ" ของโครงการ ที่อยู่ในรัฐบาล

บริษัท พานิชพัฒนาทรัพย์ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.
กรุงเทพมหานคร 2559 ถ.สุขุมวิท 77

นายกรัฐมนตรี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้เป็นกฎหมายไว้แล้ว ดังนี้

ตารางที่ 1 (ต่อ 85)


ยังค์ประภุมทางด้านแวดล้อม และถุณาท่าฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บ่อบำบัดน้ำในห้องน้ำด้วยไนโตรเจน (NO_2) ร่วม เท่ากับ 0.0663 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำไม่ เกินค่ามาตรฐานดูมลพิษทางอากาศ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>2) ถ่านประทุมหินฟอสฟอรัส (HC) ความเข้มข้นของสารประทุมหินฟอสฟอรัส (HC) ที่ก็จะทำให้อิเล็กทรอนิกส์ของอากาศ โครงสร้าง อะมีค่า 0.065 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำที่ห้า ที่น้ำรักษาค่าที่ได้ถูกการตรวจสอบวัดเป็นรีดัฟฟ์ที่ โครงการน้ำประทุมน้ำ เนื่องจากถูกตรวจสอบว่าต้องกว่า ความคุณสมบัติที่ยอมรับมาตรฐานต่อต้านพิษภัยอาชญา ตลอด 4 ปี ไม่ได้ทำการตรวจสอบ ให้ผลการตรวจสอบ 2557 ไม่ได้ทำการตรวจสอบ ให้ผลการตรวจสอบ บริเวณโครงการ มีปริมาณสารประทุมหินฟอสฟอร าชีวอน (HC) ในน้ำรักษาค่าที่ห้ามไว้ไม่เกิน 2.73 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะทำให้มีปริมาณ สารประทุมหินฟอสฟอรัส (HC) รวมทั้งกับ 2.795 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>ขนาดในเกจ CO₂ = 111.13×44 ชั่วโมงก่อ บริเวณที่ก่อสร้างอยู่บนดินไม่ได้จากการชนที่ 2.92 กรัม/ชั่วโมง ดังนั้น ดินไม่ได้การจึงต้องห้าม ดูดซึ่งเพียงพอ</p>	<p>มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญุทธ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกปีของโครงการ ให้กับนิตบุคคลของภาครัฐที่ดำเนินการโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่ได้รับการประเมินค่าโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

บัญชี บัญชีหด หรือพัฒนาดี จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงวันที่

(นายไชยวิชช์ เศรษฐวุฒิ เกษมนสสาชุมวุฒิ บรรจุภัย)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ปีญุทธ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ปีญุทธ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด



(นายมนูญช์ ไกวศิริ)

ผู้รับผิดชอบการดำเนินการเบ็ดเตล็ดของบริษัท ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 86)

องค์ประกอบของความเสี่ยงภัยดังต่อไปนี้	ผลการทบทวนที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	แนวทางการรับรองก้ามและแก้ไขผลกระทบทางที่ทางด้านที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลการทบทวนที่สิ่งแวดล้อม
และอุบัติเหตุ	<p>3) ลักษณะรบกวนของอนุภาคไฮดรอยด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซcarboxybenzononaออกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากก๊าซไอเดียร์ของเครื่องจุดฟืนของอาคาร โครงการจะ มีค่า 0.007 มิลลิกรัม/กรัมเศษกิโลเมตร ซึ่งเป็นรวมกัน ก๊าซcarboxybenzononaออกไซด์ (CO) ในบรรยายกาศ ปีงบประมาณเริ่มโครงการ และจากผลกระทบทางวัด ของกรรมการชุมชนที่มีความต้องการวัดกําลังต้านทาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพหลโยธิน 4 ปี 2557 นี้ร่วงลดลงเป็นครึ่งเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจสอบวัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ พนักงาน น้ำรีริมาร์ก๊าซcarboxybenzononaออกไซด์ (CO) ใน บรรยายกาศปีงบประมาณ 0.87 มิลลิกรัม/กรัมเศษกิโลเมตร โดยมีอัตราขั้นก๊าซcarboxybenzononaออกไซด์ (CO) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ จะทำให้มีปริมาณก๊าซ carboxybenzononaออกไซด์ (CO) รวมทั้งกัน 0.877 มิลลิกรัม/กรัมเศษกิโลเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/กรัมเศษกิโลเมตร 		

หมายเหตุ : เนื่องจาก บริษัท บีญูพล ห้องพัฒนาธุรกิจ จำกัด ต้องผ่านรอบของการรับรองผลกระทบเพื่อตรวจสอบบัญชีของโครงการ ให้กับหน่วยงานติดตามโครงการ ให้กับหน่วยงานติดตามโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการที่มีผลลัพธ์ที่ดี

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ


บริษัท บีญูพล ห้องพัฒนาธุรกิจ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นาย โชคชัย พูลวัฒน์ แตะนา วงศ์วัชร์กุล หรือ พูลวัฒน์ โชคชัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท บีญูพล ห้องพัฒนาธุรกิจ จำกัด

09/223

(นายมนูญชัย ไกวศิริ)

ผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 87)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพิคิตตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.3 เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบวัดของรบกวนความคุณภาพชีวิตระบบน้ำที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปี 2557 พบว่า มีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศปัจจุบัน 8.818 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ จะทำให้มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมเท่ากับ 8.825 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย กิจกรรมหลักภายในโครงการจะเป็นการอยู่อาศัย และส่วนใหญ่จะอยู่ภายในห้องชุดพักอาศัยแต่ละห้องซึ่งแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆ ไปในชีวประจําวัน สำหรับเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้พัก</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยานค่าวิบาริเวนท์ที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณแนวเขตที่คิน โดยปลูกต้นอโศกอินเดีย และหุ้กกระงง ซึ่งดันไม้ดังกล่าวเป็นแนวกันชนช่วยลดผลกระทบเสียงได้อีกทางหนึ่ง (อุปกรณ์วงประกอบ) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบป้ายชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามเร่งเครื่องยานค์ ให้อยู่ในสภาพดีม่องเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 2. จัดให้มีส่วนรับรู้ของร่องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระหว่างดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ 

(นายไชคิวิทย์ เดชะวินุดย์ และนางสาววชัญญา เดชะวินุดย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ 

(นายมนูญชัย ไวภารี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ໄท วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 88)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อาศัยที่อยู่ชั้นเกียงจะเป็นเสียงจากการสัญจรของรถภายในโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจมีการเร่งเครื่องยานยนต์ และใช้ความเร็วที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ทั้งนี้ เมื่อจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่คิดกับทางพิเศษ เฉลิมมหาราชด้านทิศตะวันออก ซึ่งจากผลการตรวจวัดคันเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า ระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) มีค่าเท่ากับ 62.7 dB(A) และมีระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) เท่ากับ 96.4 dB(A) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เว่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) และมีระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ไม่เกิน 115 dB(A) พบว่า มีค่าระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น คาดว่าเมื่อ</p>	<p>3. ออกแบบให้ผนังของอาคาร ด้านที่ติดกับทางพิเศษ เฉลิมมหาราช ส่วนใหญ่เป็นผนังกึ่งแข็งและก่ออิฐ混 2 ชั้น มีความหนารวมถ้วนทั้ง 2 ด้าน 20 เซนติเมตร สามารถลดเสียงได้ 49 dB(A) และเลือกใช้วัสดุที่เป็นกระชาก 2 ชั้น ติดฟิล์มดามิเนต ความหนารวม 6 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงได้ 30 dB(A)</p> <p>4. จัดให้มีการบุผนังทุกด้านและเพดานของห้องเครื่องสูบนำ้าด้วยวัสดุคุณภาพดี เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่มีการบุด้วยวัสดุคุณภาพดี เช่น เฟอร์นิเจอร์</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระยะเวลาเป้าหมายในการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ


นายวิวัฒน์ ใจดี

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวการสี)

(นายไชคิวท์ เดชะวินูด์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เดชะวินูด์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 89)

ช่องที่ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพิจารณาและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการเปิดดำเนินการผู้พักอาศัยภายในโครงการ จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านระดับเสียง นอกจากนี้ หากพิจารณาในเบื้องต้นผลกระทบจาก โครงการคือพื้นที่ข้างเคียง คาดว่าพื้นที่ข้างเคียงจะ ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการอย่างไร ก็ตาม โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>ยังคง โครงการได้ออกแบบให้มีห้องครื่องสูบบุหรี่ ใกล้กับห้องชุดพักอาศัยบริเวณชั้นที่ 8 ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนด้วย ดังกล่าวได้ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p>		

หมายเหตุ : เนื้อที่ของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ผ่านโครงการ ให้กับนิติบุคคลของชุมชนที่เข้ามานิหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามด้วยความตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายโชคิวิทย์ เดชะวินูลย์ และนางสาววุญถุกทัย เดชะวินูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด


นาย
เดชะวินูลย์

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 90)

องค์ประกอบของห้องน้ำสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.4 คุณภาพน้ำ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีน้ำเสียประมาณ 75 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายนอกสู่ภายนอก โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำค่าน้ำเสียชนิดเดินอากาศแบบคลอกอนเริง (Activated Sludge) ออกແນນให้ร่องรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 ติดต่ำความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบนไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำที่ภายหลังการบำบัดแล้วของโครงการจะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำริมน้ำถนนสาธารณะ แม้ว่าในตอนออกสู่ท่อระบายน้ำริมน้ำถนนสาธารณะจะมีน้ำเสียของโครงการที่มีค่า BOD ที่สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ทำให้น้ำที่ระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำริมน้ำถนนสาธารณะมีค่า BOD ที่สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังนั้น โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญคือคุณภาพน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดินอากาศแบบคลอกอนเริง (Activated Sludge) ออกແນນให้ร่องรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถดูดซึมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบนไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประสานให้รัฐสูนสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตปทุมวัน มาสูบคลอกน้ำส่วนเกินไปกำจัดทุกเดือน จัดให้มีผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง จัดให้มีพนักงานดูแลไขมันจากบ่อคักไขมันทุก 2-3 วัน และจะบันทึกทุกครั้ง โดยนำออกไขมันมาใส่ในถุงพลาสติกทุกครั้ง ให้กับน้ำที่ใช้ในห้องน้ำสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน คิดค่าระยะเวลาดำเนินการ โดยมีค่าที่ตรวจวัด pH, BOD, Fat Oil & Grease, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี้ (ชั้นที่ 4 ประกอบ) <ul style="list-style-type: none"> คุณภาพน้ำที่ก่อนการบำบัด คือ น้ำแยกคอก่อน คุณภาพน้ำที่หลังการบำบัด คือ น้ำพักน้ำใส คุณภาพน้ำก่อนระบายนอกสู่ภายนอก โครงการ คือ น้ำที่ออกสู่ท่อระบายน้ำริมน้ำถนนสาธารณะ โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎหมายที่ระบุไว้ น้ำที่ออกสู่ท่อระบายน้ำริมน้ำถนนสาธารณะจะต้องมีค่า BOD ที่ต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ที่ระบุไว้

หมายเหตุ : เนื้อหาของโครงการ (บริษัท พานจапอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิตบุคขอการอนุญาตที่เข้ามาริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามค่ามาตรฐานการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ


ธนา ใจดี

บริษัท พานจапอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวิทย์ เทษวิญญ์ แคลนนางสาววัญฤทธิ์ เทษวิญญ์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท พานจапอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ธนา ใจดี



(นายนฤบุญชัย ใจดี)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 91)

ชนิดประภากลางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อมหาด้วย
และอุณหภูมิ			

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงสร้าง (บริษัท บีจูพอด หรือเพอร์ต จำกัด) ต้องผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้กับนิติบุคคลสาธารณะที่ซึ่งมีความรับทราบโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายงานเชิงคุณภาพโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินปฏิบัติลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีผล

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ
นายไชยวิทย์ พัฒนสกาววัฒนาพงษ์ (นายไชยวิทย์ พัฒนสกาววัฒนาพงษ์ จำกัด)
นายบุญฤทธิ์ ใจพรหมรุจิ (นายบุญฤทธิ์ ใจพรหมรุจิ จำกัด)
นายพิรุฬห์ พันธุ์พันธุ์ (นายพิรุฬห์ พันธุ์พันธุ์ จำกัด)
นายพิรุฬห์ พันธุ์พันธุ์ ใจพรหมรุจิ (นายพิรุฬห์ พันธุ์พันธุ์ ใจพรหมรุจิ จำกัด)

นายไชยวิทย์ พัฒนสกาววัฒนาพงษ์ (นายไชยวิทย์ พัฒนสกาววัฒนาพงษ์ จำกัด)
นายบุญฤทธิ์ ใจพรหมรุจิ (นายบุญฤทธิ์ ใจพรหมรุจิ จำกัด)
นายพิรุฬห์ พันธุ์พันธุ์ (นายพิรุฬห์ พันธุ์พันธุ์ จำกัด)
นายพิรุฬห์ พันธุ์พันธุ์ ใจพรหมรุจิ (นายพิรุฬห์ พันธุ์พันธุ์ ใจพรหมรุจิ จำกัด)

ตารางที่ 1 (ต่อ 92)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ 2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก	พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ภายในดอนน้ำดื่มเดิมใน พื้นที่เขตป่าทึบ สภาพทั่วไปของเขตป่าทึบวัน นี้คือเป็นสังคมเมืองที่มีความหลากหลายในการใช้ ประโยชน์ที่คืนบริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ใน	<p>มีข้อพื้นที่ 1 ค่าร่างมคร ความลึก 0.4 เมตร จำนวน 1 บ่อ</p> <p>8. จัดให้มีน้ำอุ่นตรวจสอบคุณภาพน้ำบ่อที่ 2 จำนวน 1 บ่อ ความลึก 2 ถูกบากเมตร รองรับน้ำทึ่งที่ผ่านการ บำบัดแล้ว เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำทึ่งก่อนระบายนอก ภูมิภาคโครงการ</p> <p>9. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถ ติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัด น้ำเสียตลอดระยะเวลาที่ปฏิดำเนินโครงการ</p> <p>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ คุณภาพ อากาศ เสียงและความสันติสุขที่ดี คุณภาพน้ำ และ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องทั่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อผลกระทบในอีกขั้นตอนการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

กุญจน์

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายณัฐนัช ไวการี)



(นายไชวิทย์ เดชะวินูลพ์ และนางสาววัญญา เดชะวินูลพ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 93)

หมายเหตุ : เงื่อนไขของ (บิลล์ บีชิงดอท อร์กานิซेशัน) ต้องถูกนับในรายจางการวิสาหกิจที่ไม่ได้ลงบัญชีอย่างเดียว สำหรับคนที่บุคคลต้องการซื้อขายที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ จำกัด

ระบบเพื่อให้การวางแผนพัฒนารัฐกรุงศรีอยุธยาที่ดีและทันสมัย

បន្ទាន់
PANIAPOI PROPERTY CO., LTD

กรุงภารกาน 2559 ถึงวันที่

(ပြည်သူများ အမှတ်ပေါင်းမှုတေသန)

WILSON, RICHARD M., JR. / THE CHURCH AND THE STATE IN THE UNITED STATES

ตารางที่ 1 (ต่อ 94)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	<p>ทางชีวภาพที่สำคัญในพื้นที่โครงการหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่ยังไม่ดั้งนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญคือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ</p> <p>โครงการจะนำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยน้ำทึ่งของโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กูหามายกำหนด และโครงการมีได้มีการระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำคิวเดิน โดยตรง แต่จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประจำย่าน แล้วไหลออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยนาขเด็ช จากนั้นจะรวมรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำคืนແดงค่อไป ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ</p>	<p>คุณลักษณะบนน้ำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีชิ้นที่ตรวจ pH, BOD, Fat Oil & Grease, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี้ (ครุภารตี 4 ประกอน) <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำทึ่งก่อนการบำบัด คือ บ่อแยกตะกอน - คุณภาพน้ำทึ่งหลังการบำบัด คือ บ่อพักน้ำใส - คุณภาพน้ำก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ คือ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอุ่นที่ 2

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลสาธารณะที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาปิดจำนำเงินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ณัฐกุล
กุล

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


(นายไชยวิทย์ เศษวิญญู และนางสาววัญถฤทัย เศษวิญญู)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยมชัย วงศ์สิต)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ຕາງໝາດ 1 (ທົດ 95)

ช่องทางคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคุณภาพดีๆ	ผลการบทต่อจังหวัดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ
2. โครงการของรัฐบาลที่มีความสำคัญในการทำงานของ ระบบบันบัด不起มาสืบ ตามภาระทางภาคใต้ของ ประเทศฯ รัฐบาล คณะกรรมการบริหารภัยคุกคามและ ชุมชน การจัดทำบันทึกรายงานอิทธิพลและรายงาน สิ่งผลกระทบจากการทำงานของระบบบันบัด不起มาสืบ พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะดำเนินการต่อไปนี้ที่ดำเนินการ ต่อไป	1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลเชิงเด恳ผลกระทบทำงาน ของระบบบันบัด不起มาสืบ ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้งต่อวัน ตามแบบ ฟอร์ม 1 และจัดทำรับรอง รายงานที่ต้องแจ้งภัยคุก คามพิษน้ำในเวลา 2 ปี	2. โครงการของรัฐบาลที่มีความสำคัญในการทำงานของระบบ บันบัด不起มาสืบ ตามภาระทางภาคใต้ของ ประเทศฯ รัฐบาล คณะกรรมการบริหารภัยคุกคามและ ชุมชน การจัดทำบันทึกรายงานอิทธิพลและรายงาน สิ่งผลกระทบการทำงานของระบบบันบัด不起มาสืบ พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะดำเนินการต่อไปนี้ที่ดำเนินการ ต่อไป	2. โครงการของรัฐบาลที่มีความสำคัญในการทำงานของระบบ บันบัด不起มาสืบ ตามภาระทางภาคใต้ของ ประเทศฯ รัฐบาล คณะกรรมการบริหารภัยคุกคามและ ชุมชน การจัดทำบันทึกรายงานอิทธิพลและรายงาน สิ่งผลกระทบการทำงานของระบบบันบัด不起มาสืบ พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะดำเนินการต่อไปนี้ที่ดำเนินการ ต่อไป

นางสาวเบญจไกร ธรรมการและนพมาศการรักษาการระดับองค์กร	ผู้บังคับบัญชาตระดับภาครัฐ
บริษัท ปานจพล ทรัพย์พัฒนา จำกัด	PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ลงชื่อ	ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ลงชื่อ
นางสาวเบญจไกร ธรรมการและนพมาศการรักษาการระดับองค์กร	ผู้บังคับบัญชาตระดับภาครัฐ

98/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 96)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้วยๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของบุญชัย 2.3.1 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำร่วมทั้งสิ้น 94 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะใช้น้ำจากการประปาบ้านครัว สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี ซึ่งมีพื้นที่บริการจ่ายน้ำประปาทั้งสิ้น 34.58 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนผู้ใช้น้ำประมาณ 70,000 ราย โดยสำนักงานประปารับน้ำประปามาจากโรงผลิตน้ำบางเขน มีปริมาณน้ำที่รับมาทั้งสิ้น 115.9 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และมีปริมาณน้ำจำหน่ายประมาณ 92.8 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เพื่อนำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินของอาคาร จากนั้นจะสูบน้ำไปจ่ายถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้า แล้วจ่ายลงมาอีกส่วนค่าฯ ของอาคาร มีไกด์น้ำประปามาจากห้องแม่ข่าย ตั้งนั้น การใช้น้ำของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อความสามารถในการจ่ายน้ำประปาของ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้าของอาคาร โครงการ โดยสำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากห้องประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา ซึ่งกำหนดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00 - 05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยไม่ต้องมีการใช้น้ำมาก จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี ออกแบบโดยเลือกใช้สูบกัมที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก็อกประปาด้านน้ำซักโกรก และหัวฉีดประหยัดน้ำ ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ 	<p>มาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไขทันที คุ้มครองความสะอาดดังเก็บน้ำใช้ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

หมายเหตุ : เนื้องของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องผ่านมอบหมายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหมุนเวียนของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอพาร์ทเม้นท์ที่เข้ามาริหาราโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายชัยวัฒน์ ใจภูมิ (นายชัยวัฒน์ ใจภูมิ)

(นายไชยวิทย์ เดชะวินูลพ์ และนางสาววุญญาทัย เดชะวินูลพ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ใจจารoen)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 97)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	การประปานครหลวง ส้านักงานประปาสายแม่น้ำศรี และการใช้น้ำของชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<p>6. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดไดบอร์ด</p> <p>7. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่ร่องอุปกรณ์ที่ใช้อบายทวนสำหรับเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รับซ่อมแซมทันที</p> <p>8. กำหนดให้พนักงานฝ่ายซ่างล้างถังเก็บน้ำปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) โดยกำหนดให้ถังในช่วงเวลา 24.00 - 05.00 น. และในการทำความสะอาดทางผู้ปฎิบัติงานต้องสูบน้ำออกให้หมดก่อน จากนั้นทำความสะอาดหัวสูบ หรือคราฟที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน้ำที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด และใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงฉีดล้าง ไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง</p> <p>9. ภายใต้ถังเก็บน้ำจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสน้ำด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปลึกลึกเส้นจนเกิดสนิมและออกมาเป็นปืนกันน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำซึ้นได้ดี</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล ทรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินการต่อไปบัดดลระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้ลงนาม

บริษัท ปัญจพล ทรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชดิวิทย์ เทชะวินูลย์ แคลนนางสาววชัญญา ทรัพย์วินูลย์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล ทรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้ลงนาม

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 98)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.2 ระบริเวียน 1) โครงสร้างระบริเวียน	โครงการจัดให้มีระบริเวียนน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้า แบ่งเป็น ระบริเวียนเด็ก ขนาดพื้นที่ 27 ตารางเมตร ความลึก 0.15 เมตร ระบริเวียนน้ำสูงใหญ่ ขนาดพื้นที่ 70.6 ตารางเมตร ความลึก 1.2 เมตร และระบริเวียน ขนาดพื้นที่ 53 ตารางเมตร ความลึก 0.05 เมตร ซึ่ง การออกแบบระบริเวียนนี้จะต้องกำหนดให้มีมาตรการ ในด้านความมั่นคงแข็งแรงของระบริเวียน	10. ออกแบบให้มีฝาดังเก็บน้ำ จำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อ ความสะดวกในการดูแลและบำรุงรักษา	ตรวจสอบสภาพพื้นระบริเวียนให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว เป็นประจำสม่ำเสมอ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาชารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อถ้วนวัน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

๑๗๗๗๙

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวิทย์ เศษวินัย แคลนนางสาววัญญา เศษวินัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

๐๘๘

กานต์

(นายนฤบุญชัย ໄวงสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



๑๙๙(๘๐)


ก. ภาระทางกฎหมายที่ต้องชำระ : เงื่อนไขของ (บริษัท บูรพา จำกัด หรือผู้ผลิต) ต้องชำระตามเงื่อนไขของ (บริษัท บูรพา จำกัด หรือผู้ผลิต) ให้กับบุคคลโดยการจดทะเบียนว่าการซื้อขายเป็นการได้รับอนุญาต ให้กับบุคคลโดยการจดทะเบียนว่าการซื้อขายเป็นการได้รับอนุญาต

จะต้องมีบุคคลที่มีความสามารถทางด้านการบริหารและวางแผน ที่สามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

ក្រសួង រៀបចំនគរណ៍ នគរាល់ខេត្ត ក្រសួង រៀបចំនគរណ៍ នគរាល់ខេត្ត
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD. ក្រសួងការមុន 2559 ពេលវេលា ក្រសួងការមុន 2559 ពេលវេលា

(นายชัยพูนษ์ "วากัส")
ผู้อำนวยการศูนย์รวมบริษัทฯ "ไทย-ภาคใต้"

102023



ค่าร่างกาย 1 (ต่อ 100)

หมายเหตุ : เนื่องจาก (บริษัท ปีญาณ พัฒนาพร็อกซี่ จำกัด) ต้องต่อรองภาระผลประโยชน์ของโครงการ ให้กับบุคคลอื่นๆที่เข้ามาร่วมทุน หรือรับงาน

ก็จะเป็นไปตามที่ต้องการ แต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดี ก็จะเป็นไปอย่างยากลำบาก

หนังสือเรียนภาษาไทย ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑


กิตติมศักดิ์

مکتبہ ملک

(ପାରିବାହକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଲାଭ)

卷之三

สืบต่อมาในปัจจุบันนี้ ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น “กา-หลี” วิเศษราชา จักรกษิ



ตารางที่ 1 (ต่อ 101)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎหมายป้องกันด้านสุขาภิบาลสำหรับผู้ใช้ระบายน้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้องฟานชุคว่าบนน้ำที่สะอาดในการลงใช้ระบายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้ระบายน้ำ - ด้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้ระบายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำระบายน้ำสกปรก - ผู้ป่วยโรคด้วย ผิวหนัง หวัด บุหรี่เป็นน้ำหนวก หรือโรคคิดต่ออื่นๆ ห้ามใช้ระบายน้ำ - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ 	<p>ของน้ำในระบายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 ชุด ส่วนลึกและส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้ระบายน้ำมากที่สุด และจัดทำเป็นสถิติให้เข้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Coliform Bacteria และยูโรโนร์ กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa)</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดค้าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในระบบทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ และจัดให้มีการตรวจเพิ่มเติมระหว่างวันในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัด โดยจัดทำเป็นสถิติให้เข้าหน้าที่ตรวจสอบได้</p>

หมายเหตุ : เข้าสู่โครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาริหาราโครงการ เพื่อให้รับทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติโดยรอบเวลานี้เป็นต้นไป

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


(นายไชวิทย์ เศษวนิลย์ และนางสาวชัยฤทธิ์ เศษวนิลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายณิญุนันช์ ไวยาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 102)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.3 การบำบัดน้ำเสีย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีน้ำเสียประมาณ 75 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายนอกสู่ภายนอก โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียร่วม จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบคงอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทึบภายนอกห้องการบำบัดเด้วของโครงการจะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายขามอน แล้วไหลลงอุโมงค์ท่อระบายน้ำริมถนนสายนาขัยเดิม จากนั้นจะรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำคืนແดงต่อไป	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบคงอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์เพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่า BOD ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ ประสานให้รอดูสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตปทุมวัน มาสูบคงอยู่ตัวน้ำในท่อทุกเดือน จัดให้มีผู้มีส่วนได้เสียรับทราบคำแนะนำการระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง จัดให้มีพนักงานตักไขมันจากบ่อคักท่อทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุกครั้ง โดยนำ回去ไขมันมาใส่ใน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน คิดค่าดังนี้ที่ตรวจสอบ pH, BOD, Fat Oil & Grease, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีค่าเก็บด้วยต่อตัน ของโครงการ ค่าน้ำ (คูปะที่ 4 ประจำปี) - คุณภาพน้ำทึบภายนอกห้องการบำบัด คือ บ่อพักน้ำใส - คุณภาพน้ำก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโครงการ คือ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำบ่อที่ 2 2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎหมายที่กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.

หมายเหตุ : เกี่ยวกับโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ท้องถิ่นบนราษฎรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลของการทุกที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามดังลักษณะดังนี้

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายโชคชัย เศรษฐวิญญุติ และนางสาววัญญา เศรษฐวิญญุติ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม วงศ์สัตย์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 103)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>การดำเนินการจะมีกระบวนการกิชชูร่องที่กันการดำเนินการ เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำเสื้อมออกจากไวน์และทึบไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปถุงคำ จากนั้นนำไปทึบรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ เพื่อนำไปกำจัดค้อไป</p> <p>6. โครงการจะนำบัด Aerosol ที่เกิดจากการบนนำบัดน้ำเสีย ปริมาณ 6.5 ถูกนาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยโครงการจะติดตั้งระบบนำบัด Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์นำบัดก้าช Aerosol ที่ออกจากการบนนำบัดน้ำเสีย โดยใช้หลักการนำบัดแบบ Filter Scrubber ซึ่งเป็นระบบการกรองอนุภาคโดยใช้ตัวกลาง Media โดยจะติดตั้งเป็นถังนำบัด Aerosol จำนวน 1 ชุด มีความชุกของตัวกลาง (Media) 0.59 ถูกนาศก์เมตร</p> <p>7. โครงการจะนำบัดก้าชมีเทนที่เกิดจากการบนบันน้ำเสียที่มีปริมาณ 1.17 ถูกนาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะกำจัดก้าชด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะต่อท่อระบายน้ำอากาศ ขนาดเดินผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เพื่อร่วบรวมก้าชมีเทนลงบ่อคืนที่จัดเตรียมไว้ ซึ่ง</p>	<p>2555 ซึ่งโครงการจะดูแลน้ำที่ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำค้างคืนเพื่อประเมินแต่ละวัน ตามแบบท.g. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ดังแหล่งกำเนิดมลพิษนี้เป็นเวลา 2 ปี จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำค้างคืนเพื่อประเมินแต่ละเดือน ตามแบบท.g. 2 เสนอคือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เข้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องควบคุมให้มีปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องดำเนินรายการนิเวศวิทยาที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามผลกระทบระยะยาวมาโดยตลอด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวัฒน์

(นายไชยวัฒน์ เคชวินัย และนางสาววิญญาณ์ เคชวินัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม ไนยวัช)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 104)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดเห็นและตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.3.4 การระบายน้ำ	การพัฒนาโครงการจะทำให้อัตราการระบายน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 0.012 ถูกน้ำศักดิ์เมตร/วินาที เป็น 0.037 ถูกน้ำศักดิ์เมตร/วินาที ซึ่งมีปริมาณน้ำหลักส่วนเกินที่ต้องกักเก็บ 30 ถูกน้ำศักดิ์เมตร โดยโครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ	<p>นิยามดังนี้ 1 ค่าร่างเมตร ความลึก 0.4 เมตร จำนวน 1 บ่อ</p> <p>8. จัดให้มีบ่อครัวชุดพาน้ำบ่อที่ 2 จำนวน 1 บ่อ ความจุ 2 ถูกน้ำศักดิ์เมตร รองรับน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำทึบก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโครงการ</p> <p>9. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ</p> <p>1. จัดให้มีการรวบรวมน้ำหลักส่วนเกินไว้ในบ่อหน่วงน้ำ (ถูปที่ 5 ถึง 7 ประกอบ) สามารถกักเก็บน้ำได้รวม 164.4 ถูกน้ำศักดิ์เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำหลักส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 30 ถูกน้ำศักดิ์เมตร ได้อย่าง</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ และบ่อพักน้ำของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ</p>

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพาล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติทดสอบระเบเวราเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ณัฐพงษ์

บริษัท ปัญจพาล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

อนันดา
อนันดา

(นายไชยวิทย์ เดชะวินัย และนางสาววชัญญา เดชะวินัย)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปัญจพาล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายมนูญนัช ໄวากสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 105)

ยังไงจะกอบขางสิ่งแวดล้อม และดูแลต่อไป	ผลการบันทึกสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแวดล้อม	มาตรการลดความเสี่ยงแวดล้อม
ชนาดาดาวน์วัน 164.4 ถูกน้ำหลังฝนตก สามารถร่องรั่วน้ำหนาทากี่เกิดขึ้น “ได้ย่าเพียงพอ” ไม่น้ออหัว 1 ชั่วโมง โดยโครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ำที่ ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ภายนอกหน้าที่ทางออก “ไม่น้อ กินอัตราการระบายน้ำที่สูงตุ่ก่อนพัฒนาโครงการ ต้อง 0.012 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำที่ต้นที่ (ระบายน้ำอุดตัน) ซึ่งจะควบคุมอัตราการระบายน้ำที่ตัวช่องรั่วน้ำที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อครอบครุภาน้ำห้ 2 ชั่วโมง โดยอัตราหุบตุ่นภายนอกที่ 1 ชะรบายน้ำออกที่ห้องน้ำที่รั่วน้ำที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อครอบครุภาน้ำห้ โครงสร้าง ล้วนอยู่ในบ่อครอบครุภาน้ำห้ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องรับน้ำที่รั่วน้ำที่บ่อครอบครุภาน้ำห้แต่ละชั่วโมงต่อตัวคือ 0.006 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) ฉัตรากุญแจรั้ว 0.012 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ วันที่ (20 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ รวม 2 ชุด มีอัตราการระบายน้ำห้อกอรูว 0.012 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ วันที่ เพื่อรับน้ำที่รั่วน้ำห้อกอรูว ในการรักษาไม่เกินก่อนพัฒนา (0.012 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ วันที่)	เพิ่งจะพอ ไม่มีอุบัติเหตุ 1 ชั่วโมง 2. ควรคุ้มครองภาระน้ำให้อยู่นอกโครงการ ไม่ให้มี ก้ากินก่อนการพัฒนาโครงการ (0.012 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ วันที่) ซึ่งจะควบคุมอัตราการระบายน้ำที่ตัวช่องรั่วน้ำที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อครอบครุภาน้ำห้ 2 ชั่วโมง โดยอัตราหุบตุ่นภายนอกที่ 1 ชะรบายน้ำที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อครอบครุภาน้ำห้ โครงสร้าง ล้วนอยู่ในบ่อครอบครุภาน้ำห้ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องรับน้ำที่รั่วน้ำที่บ่อครอบครุภาน้ำห้แต่ละชั่วโมงต่อตัวคือ 0.006 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) ฉัตรากุญแจรั้ว 0.012 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ วันที่ (20 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ รวม 2 ชุด มีอัตราการระบายน้ำห้อกอรูว 0.012 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ วันที่ เพื่อรับน้ำที่รั่วน้ำห้อกอรูว ในการรักษาไม่เกินก่อนพัฒนา (0.012 ถูกน้ำก่ำมูลน้ำห้ วันที่)	1. ควรลดลงครั้งสูงน้ำให้อยู่ภายนอกโครงการ ไม่ก่อภัยต่อบ้านเรือน 3 เดือน/ครั้ว ตลอดระยะเวลาเบื้องต้น การก่อตัวน้ำที่รั่วน้ำที่บ่อครอบครุภาน้ำห้ ความคิดเห็น หากพบว่ามีร่องรั่วน้ำที่ แม่น้ำเป็นทางทันที	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปฐมพัฒนา จำกัด สำนักงานราชการวิศวกรรมศาสตร์ สำนักตรวจสอบอาคาร สำนักงานบริหารโครงการ ให้กับผู้ดูแลบ้านเดือน สำหรับการ เพื่อให้ร่วมทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรฐานการที่จะตรวจสอบต่อไปกับติดต่อระหว่างเวลาที่ได้ดำเนินการ

บัวรักษ์ ปัญจพล พรจิพพะวงศ์ อัจฉรา
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD. กรุงเทพฯ 2559 ถ.ชัย ๔๙

(นายโชคชัย พึ่งวิจัย และนางสาวสาววิจัย พึ่งวิจัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบันทึก นฤมล พร้อมพหุรัตน์ จำกัด

(นายมนูญชัย วงศ์ “วงศ์”)

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักวิชาการ จำกัด

10/223

ຕາງກີ 1 (ທົດ 106)

องค์ประกอบของมาตรฐานเดียวเดียวด้วยกัน	ผลการดำเนินการที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้	มาตรการคิดตามแนวทางเดียวเดียวด้วยกัน
และถูกต่อๆ กัน	<p>วันที่) ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สำหรับผลกระทบด้าน^{น้ำ}ท่วม โครงการต้องผู้ช่วยเหลือผู้อพยพภายในโครงการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะก่อให้ผลกระทบด้าน^{น้ำ}ที่รุนแรง 2554 ที่ผ่านมา ศูนย์โทรศัพท์ผู้เสียหายอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความต้องการ ให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น</p>	<p>4. ให้มีการป้องกันน้ำท่วมจากภัยธรรมชาติ แบบ สองชั้น ชั้น 1 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่ต้องมีบัน^{น้ำ}-อุด ถนนภาระจราจร และบริเวณประตูทางเดินเข้า-ออก โครงการต้องกันน้ำโดยใช้ตัวกันน้ำ กิจกรรม ก่อสร้างก่อสร้างใหม่เพื่อป้องกันน้ำ ให้หลัง (Stop Log) และสามารถชั่วโมงชั่วโมงที่ต้องกันน้ำที่อาจ ได้โดยไม่รบกวนกิจกรรมที่ต้องกันน้ำที่อาจ แห้งแล้ง แต่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ตามปกติ</p>	<p>มาตรการผู้นำและแก้ไขผลกระทบด้าน^{น้ำ}ที่คาดการณ์ไว้</p> <p>มาตรการป้องกันน้ำท่วมจากภัยธรรมชาติ แบบ สองชั้น ชั้น 1 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่ต้องมีบัน^{น้ำ}-อุด ถนนภาระจราจร และบริเวณประตูทางเดินเข้า-ออก โครงการต้องกันน้ำโดยใช้ตัวกันน้ำ กิจกรรม ก่อสร้างก่อสร้างใหม่เพื่อป้องกันน้ำ ให้หลัง (Stop Log) และสามารถชั่วโมงชั่วโมงที่ต้องกันน้ำที่อาจ ได้โดยไม่รบกวนกิจกรรมที่ต้องกันน้ำที่อาจ แห้งแล้ง แต่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ตามปกติ</p>

หมายเหตุ : เถ้างโกรกงการ (บิรังก์ ปูรุษากล หรืออาพาธอร์ต์ จั่งก็ศ) ต้องห้ามอนามัยงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสืบสืบเพื่อป้องกันเชื้อก่อโรคชุดที่เข้ามานำรบสิ่งแวดล้อมอย่างไร้ระดับ การให้กับน้ำที่บินคุณภาพดีที่สุดที่สามารถรักษาไว้ได้ไม่ต้องการให้หายใจหายใจได้ดี

ระบบจะมีอิทธิพลต่อการดำเนินการที่ไม่ได้ต้องการ เช่น การจัดการความเสี่ยงที่ไม่ได้ต้องการ

บริษัท พานาเพลส์ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นาย โนนติวิทย์ เทศมนงนา วงศ์อุทัย พล แซะวีณูลย์) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐฯ นำทีม

(સુરક્ષા કાનૂનીતા)

ผู้อำนวยการศูนย์การค้านานาชาติสัมภพ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำกัด

109/223

หมายเหตุ : เข้ายังไครจะการ (บริษัท บีทูพล หรือแพทอร์ชี่ จำกัด) ห้องส่วนบุคคลของวิศวกรที่เข้ามานิเทศ ให้กับนิคมอุตสาหกรรมชั้นที่สองของโครงการ เพื่อให้รับทราบ
ราคากลางเท้อม โครงการและมาตรฐานที่ต้องการที่ได้ติดต่อจะเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน

បរិមាណ និងចំណាំ ផ្លូវ ទី ៣ ភូមិ កំពង់ចាម
PANJIAPOL PROPERTY CO., LTD.
ការងារកម្លាំង ២៥៥៩ ភាគេទ សង្កាត់ ៧ លេខ ៦៨
សង្កាត់ ៧ លេខ ៦៨ ភាគេទ ២៥៥៩

สั่งซื้อน้ำยาฆ่าแมลงตามของรับซื้อ กท.-ไก่ วิสาหกิจ จำกัด
(นายพยุงนัน พากเพียร) [เวลา ๐๕]

ຕາງກອນ 1 (ពេល 108)

พหุภายนท์ : เก็บข้อมูลทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ให้กับนักธุรกิจต่างประเทศ เพื่อให้ร่วมงาน

ราษฎร์ที่มีส่วนได้เสียในกระบวนการนี้ ให้ความเห็นชอบมาตรการที่ได้รับการเสนอต่อไปนี้

บริษัท พานิชพัก พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.
กรุงเทพมหานคร 2559 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-000-0000

(ప్రధానికాల సమయంలో విషయాలు అందుల్లేక ఉన్నాయి)

11123

ตารางที่ 1 (ต่อ 109)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>บริษัทฯ จัดทำแผนพัฒนาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะฝอย แต่ละประเภท ได้แก่ นูกลฝอยเปียก นูกลฝอยแห้ง นูกลฝอยอันตราย และนูกลฝอยบริใช้เดิมแยกกับผู้พัก อาศัยทุกห้อง เพื่อให้สามารถแยกนูกลฝอยแต่ละ ประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทึบปะปนกัน</p> <p>3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยก นูกลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ นูกลฝอยเปียก นูกลฝอย แห้ง นูกลฝอยอันตราย และนูกลฝอยบริใช้เดิม ก่อนทิ้ง ลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท</p> <p>3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บนูกลฝอยจากทุก ชุดภายในอาคารทุกวัน โดยคัดแยกนูกลฝอยแต่ละ ประเภทใส่ถุงคำมั่นปากถุงให้แน่น และคิดถูกกับวิธี การของนูกลฝอยนั้นๆ ก่อนนำไปรวมไว้ห้องพัก นูกลฝอยรวมต่อไป</p> <p>4. การเก็บนูกลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนัก มากเกินไปซึ่งบรรจุบริภารนูกลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง</p>	

หมายเหตุ : เข้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวินิจฉัยที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีบันสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายชัยวุฒิ พันธุ์วนิช

(นายชัยวุฒิ พันธุ์วนิช และนางสาวชวัญญา พันธุ์วนิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวยาสาร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 110)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. ต้องมีตัวปากถุงคำให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระเด็น กระจาย</p> <p>6. ควรจะสอนหรือรับรู้ของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลัง การบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมานา ภายนอก</p> <p>7. กำชับให้พนักงานทำความสะอาดบ้านขี้มูลฝอยมาทั้ง ด้วย เพื่อป้องกันการมีถุงดำภายในดังนี้กขาดและมี น้ำจะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น</p> <p>8. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณ ชั้นที่ 1 ด้านทิศเหนือใกล้กับทางวิ่งรถยนต์ (ครูปที่ 3 ประกอบ) โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพัก มูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพัก มูลฝอยอันตรายแยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร ความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทั่วไป ปริมาณ 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ</p>	

หมายเหตุ : เก้าองค์โครงการ (บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องตั้งน้อมบารางงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระยะเวลาเป้าหมายนี้

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายไชยวิทย์ คงวิวัฒน์


(นายไชยวิทย์ คงวิวัฒน์ และนางสาววิวัฒน์ กับ เศษวิวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม วงศ์สิริ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ 111)

ชั้นผู้ประกอบการสัมภาระค้าง และคุณภาพดีงามๆ	ผลการทบทอดสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลการดำเนินการต่อสืบไป
		<p>3.3 เท่า โดยภายในเขตที่ดินร่องรั้วบันไดและขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อร่องรั้วบันไดและอีกชั้นหนึ่ง ป้องกันการกระซิบกระซู่ของบุคคลหรือแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์ลักขโมย</p> <p>2) ห้องพักนักเรียนปีแรก มีขนาดพื้นที่ 1.4 ตารางเมตร ความสูง 2.1 ถูกมาตรฐานครับ (คิดความสูงคงที่ มูลฝ่าย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนปีแรกประมาณ 0.69 ถูกมาตรฐานครับวัน ได้รับพื้นที่ของ 3 เท่า โดยภายในจะต้องร่วบบันไดอย่างขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อร่องรั้วบันไดและอีกชั้นหนึ่ง ป้องกันการกระซิบกระซู่ของบุคคลหรือแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์ลักขโมยมาพื้นที่บ้านเรา</p> <p>3) ห้องพักนักเรียนปีแรก มีขนาดพื้นที่ 1.5 ตารางเมตร ความสูง 2.25 ถูกมาตรฐานครับ (คิดความสูงคงที่ มูลฝ่าย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนปีแรก ประมาณ 0.63 ถูกมาตรฐานครับ/วัน ได้รับพื้นที่ของ 3.6 เท่า โดยภายในจะต้องร่วบบันไดอย่างขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อร่องรั้วบันไดอย่างขนาด 2.1 ถูกมาตรฐานครับ</p>	

หมายเหตุ : เกี่ยวกับโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด) ศูนย์ต่อไปนี้เป็นรายชื่อการร่วมทุนของโครงการที่ให้มาโดยทางผู้รับเหมาที่เข้ามาบริหารโครงการ เหตุไห้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตราการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามจะระบุไว้ในข้อตกลงที่เข้ามาทำไว้

บริษัท ปัญญา พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด
PANJIAPOL PROPERTY CO., LTD. ก日起止 2559 ถึง 2560
(นาย โภควิวัฒน์ เพชรชัยวุฒิ และนางสาววันวิญญา ธรรมวุฒิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบันทึก ปัญญา พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด

นายมนูญเนช ไกวศิริ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด
114/223



(นายมนูญเนช ไกวศิริ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 112)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>อิกชั้นหนึ่ง ป้องกันการระจัดกระชาข่องมูลฝอย กรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด</p> <p>4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 0.4 ตารางเมตร ความสูง 0.6 สูงบานาสก์เมตร (คิดความสูง กองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอย อันตรายปริมาณ 0.135 สูงบานาสก์เมตร/วัน ได้อย่าง เพียงพอ 4.4 เท่า โดยภายในจะต้องรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับถุงมูลฝอย อิกชั้นหนึ่ง ป้องกันการระจัดกระชาข่องมูลฝอย กรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด</p> <p>9. ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่ มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น</p> <p>10. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง สม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะด้ว ของเชื้อโรค</p> <p>11. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียที่เกิดจากการถังห้องพัก มูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดก่อนระบายน้ำออกสู่นอกโครงการ (คุณภาพที่ 4)</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้ลงนาม


บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชยวิทย์ เดชะวินัย และนางสาววัญญา ก.เดชะวินัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้ลงนาม

(นายมนูญนัช ไวการี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 113)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.6 ระบบไฟฟ้า	โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 902.05 KVA โดยจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวงเบ็ดคลองเดช ซึ่งเป็นระบบจ้างเหมาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง มีความสามารถให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและโครงการได้อย่างเพียงพอ	<p>ประกอบ)</p> <p>12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตปทุมวัน ให้มาระบุในสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการตกค้าง สม่ำเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง</p> <p>13. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซ้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกด้วยตรง</p> <p>1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้</p> <p>1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดยจ้างเหมาไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงโดยแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไฟยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ</p> <p>2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 250 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง และจัดให้มีระบบไฟฟ้า Emergency Light ขนาด 24 V</p>	<p>1. ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อุปกรณ์สิ่งแวดล้อมติดตั้งหุกวนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และรับทำการแก้ไขหากพบการชำรุด</p>

หมายเหตุ : เข้าชิงโครงการ (บริษัท ปัญจพา พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องผ่านอนراجานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลฯ ที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

กุญชัย

(นายไชคิวท์ เศษวินัย และนางสาววัญญา เศษวินัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพา พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพา พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 114)

ช่างประดิษฐ์ทางวัสดุส้อม และดูดติดตั้งฯ	ผลกระบวนการตัดสินใจของผู้มีอำนาจตัดสินใจ	มาตรการป้องกันแผนและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ตามการดำเนินการของ “บริษัท พลังงาน 2 ชั้นในเมือง” ทั้งนี้ การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอ่างอาจทำให้ผลกระทบในด้านมนต์พิมพ์ ความร้อน และเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งแต่ต่ำกว่า ๔๐๖๖ ราชบัณฑิตย์เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>(1) ผลกระทบต่อภูมิภาคอาชีวภาพ หากไม่ได้ที่นี่จะมีผลกระทบต่อคนงาน โครงการกำหนดให้มีมาตรการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการปูดูดไม้เข็นดันภาคในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องการช่วยรักษาความร้อนและ “อยู่ห้องที่ติดเชื้อนอกจากห้องน้ำของโครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้ที่มาเยือนได้โดยตรง - ควรจะต้อง แยกดูดกระบวนการท่อไอเสียจากห้องครัวยังบ้านพักบ้านจะดำเนินการ เพื่อป้องกันการรั่วซึม <p>(2) ผลกระทบต่อสิ่งจราจรหรือจราจรทางพิพาน โครงการกำหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบโดย</p>	<p>มาตรการพัฒนาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ : เข้าช่องโครงการ (บริษัท พลังงาน 2 ชั้นในเมือง พร้อมเพอร์ฟ์ จำกัด) คือต้องลงชื่อรายการนี้หลังติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ของโครงการ ให้กับบ้านทุกหลังโครงการ เพื่อให้รับทราบ รายงานเชิงตัวโครงการและมาตรการที่ใช้ในกระบวนการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ที่มีความเสี่ยง

ลงชื่อ : บริษัท พลังงาน 2 ชั้นในเมือง พร้อมเพอร์ฟ์ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD. ลงชื่อ : ลงชื่อ :
(นายไชยวัฒน์ เศรษฐวิญญู) และนางสาวสาววันฤทธิ์ เศรษฐวิญญู
กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริษัท พลังงาน 2 ชั้นในเมือง พร้อมเพอร์ฟ์ จำกัด
ลงชื่อ : ลงชื่อ :
(นายชุมชนันต์ ไภดาศ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงาน 2 ชั้นในเมือง พร้อมเพอร์ฟ์ จำกัด

ตารางที่ 1 (คต 115)


ชื่อประชุมทางสิ่งแวดล้อม และผู้ที่มา	ผลการบทตัดสินใจของทีมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ หลักระบบสิ่งแวดล้อม
		<p>ผ่านทุกความเห็นชอบที่ต้องการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ ไฟฟ้า ด้วยวัสดุทั้งน้ำเสียง และใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดควบคู่กับ วัสดุกันไฟยังคงเดิมไว้กัน</p> <p>2. ติดตั้งหน่วยเบรกิ้งไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน การติดตั้งทั้งหมดเบรกิ้งไฟฟ้าที่ทำไว้ของกรมยิรริการ และผู้เชื่อม กองทรัพยากรด ไทย พ.ศ. 2551 โดย ห้ามเปล่งไฟฟ้าของโครงการเป็นชนิด Dry Type (ชนิดแห้ง) ติดตั้งภายในห้อง มีระบบห้ามจอดภายนอก เปล่งไฟฟ้าตึงหนาห้องแต่ละห้องต่อห้องน้อย 1 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1 เมตร) แตะจัดให้มีระยะห่างจากภาค ซึ่งเป็นการลดความร้อนจากการทำงานของหม้อน้ำเพลิง ก๊าซ ทั้งนี้ ในกรณีติดตั้งห้องเปล่งไฟฟ้าต้องการจะ ประสานให้การไฟฟ้านครหลวงเข้ามาลงแบบ เป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการติดตั้งห้องเปลง กันน้ำ¹⁾ 1) จัดให้มีแผนกันน้ำของโครงการทดสอบ ผู้รับผิด ชอบที่ผู้รับผิดชอบเบรกิ้งไฟฟ้าให้ประเมินกัน</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท บีจูพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับ终版ให้กับบุคลากรที่ดูแลที่ดินของโครงการ เพื่อให้รับทราบ
ระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปีต่อไปโดยไม่มีกำหนด

ลงนาม
กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ
บริษัท บีจูพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไตรภูมิ แคลมน้ำดี กรรมการผู้จัดการบริษัท บีจูพล พร็อพเพอร์ตี้)
กรรมการผู้มีอำนาจบิริจ ผู้จัดการ หรือพนักงาน จำกัด

11/8/223



(นายมนูญชัย ไกรاسي)

ผู้รับผิดชอบที่ดินของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 116)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภัยค่าท่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.7 การอนุรักษ์พลังงาน	ความกู้ McGrath ที่ต้องดำเนินการตามมาตราฐานของอาคาร หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดให้การก่อสร้างอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันคงเหลือ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ดังนี้ การออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตาม	<p>การไฟฟ้าในครบทุกห้อง สำนักงานไฟฟ้าเบรกเกอร์ของเดบ เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที</p> <p>2) จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องหน้อแปลงไฟฟ้า</p> <p>3) ติดป้ายเดือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดต่อหน้อแปลงไฟฟ้า</p> <p>4) รถรับส่งให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>1. ออกแบบอาคาร โครงการตามข้อกำหนดของ กู้ McGrath ที่ต้องดำเนินการตามมาตราฐานของอาคาร และมาตราฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) ค่า OTTV ของอาคาร เท่ากับ 28.74 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร)</p>	- ตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และอาชญากรรมใช้งานของระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศส่วนกลาง และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาริหาระหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ณ วันที่

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

.....
.....

(นายไชคิวท์ เดชะวินูด์ และนางสาววัญญา เดชะวินูด์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายมนูญนัช ໄวасี)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 117)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม
	กูญกระหงนี้ นอกจากนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์พัฒนาอื่นๆ ร่วมด้วย	<p>2) ค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ 5.1 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร)</p> <p>3) การใช้ไฟฟ้าท่องสว่างภายในอาคาร ในกรณีออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการเลือกใช้ค่ากำลังไฟฟ้าท่องสว่างสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน) ตามที่กำหนดในกูญกระหงน เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาฯ พ.ศ. 2552 ก่อนวันที่ ใช้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งาน แต่ละประเภท</p> <p>4) ระบบปรับอากาศ ที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าค่าดันความเย็น เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด</p> <p>2. กำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์ภายในโครงการ โดยแยกมาตรการในการอนุรักษ์พัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้</p> <p>1) การอนุรักษ์พัฒนาไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ มีดังนี้</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องดำเนินรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามโดยชอบธรรมมาเป็นค่าดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายมนูญนันชา ไวนารถ



(นายไชคิวิทย์ เศษะวิญญา และนางสาววชัญญา เศษะวิญญา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 118)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างชั่วโมงไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ ให้ถ้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสามารถอพาร์ทเม้นต์ต่อชั่วโมง/ถังเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ - โครงการประสานกับช่างซ่อม/ถังเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีช่องคลายความร้อนในการถังท้าความกดอากาศเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย - แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งด้วกดูความคุณภาพดีและแสงสว่างจำนวนมาก - ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานอนุกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย - คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความ 	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามคระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

บัญชีกัน

(นายไชยศิริก์ เดชะวินูลพ์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เดชะวินูลพ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

อนันดา
อนันดา

(นายมนูญนัช ไวกานี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 119)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สูญเสียตัว ทำได้โดยพื้นฐานอาศัยให้โคลนเนื่องจาก ษามีความด้านทานค่ากว่า จึงทำให้สามารถลดความ สูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าคงและลดค่าไฟฟ้างได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีดังระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลัสต์ อิเดกทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลัสต์ ชนิดเกนหลักธรรมชาติ - ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) เพราะกินไฟเพียง 0.5-1 วัตต์ และมีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ คัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent (หลอดมีไส้) - กำหนดค่าหน่วงคิดค้างหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินความจำเป็นแล้วก็ไม่ให้ น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ - ด้วยเวลาให้ประดู่ลิฟต์ปีกเองในช่วงเวลาอย่าง น้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้ พลังงานไฟฟ้าของการขึ้นเคลื่อนยนต์เครื่องปีก-ปีก 	

หมายเหตุ : เข้าใจโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิคินคุกอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเพื่อดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ที่ปรึกษา

(นายโชคิวัฒน์ เดชะวินูลพ์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เดชะวินูลพ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไว้กาฬ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 120)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ประจุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย - แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่ จำเป็น - ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลางที่ ไม่จำเป็นในช่วงเวลา 22.00 – 06.00 น. - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดึงอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศา^{เซลเซียส} 2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย ปฏิบัติ โดยโครงการจะจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน แยกสำหรับห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง หรือติดป้าย เพื่อ เป็นการรณรงค์ให้ปฏิบัติ โดยรายละเอียดในกิจกรรมนี้ - ดึงอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส - เปิดเครื่องระบบอากาศท่าที่จำเป็น 	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินการที่องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชคิวท์ เศษะวินูล์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เศษะวินูล์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ໄวากัส)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 121)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.8 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นคาดฟ้า) จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารรวม 9,985 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาความความในพระราชบัญญัติความคุ้มครอง พ.ศ. 2522 ข้อ 1 อาคาร โครงการไม่จัดเป็นประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้น โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเดือนอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบายน้ำความร้อนด้านหลังทุกๆ เดือน - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน - หมั่นคุ้ยและทำความสะอาดเครื่องฟุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ <p>1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเดือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังด่อไปนี้ ระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ระบบท่ออืน (Stand Pipe) โครงการจัดให้มีระบบท่ออืน (Stand Pipe System) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 ห้อง โดยจะรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงพญาไท 2) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) โครงการจะติดตั้ง 	<p>1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาปีดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้มีแนวคิดอิริยาบถอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาปีดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเดินทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลับเลือก 3 เดือน/ครั้ง</p>

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาปีดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ที่อยู่

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายไชคิวิธ เดชะวนิลพ์ และนางสาวชวัญญาพันธ์ เดชะวนิลพ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายมนูญนัช ไวกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 122)

องค์กรของทางด้านเวชสัตว์ และสุนัขต่างๆ	ผลประโยชน์ต่อสัมภารัตสำหรับสัตว์ที่ถูกทิ้ง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งความดีด้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ
ตามกฎหมายพัฒนาฯ พ.ศ. 2540 และฉบับ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ยกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมฯ ฯ พ.ศ. 2522 และมาตราการสำนวน ระบุว่าการนี้เพื่อย蚀าครา หน่วย เ ใช้เวลา ประมาณ 6 นาที ในกรณีพบเหตุการณ์ของอุบัติเหตุ ดังนั้น โครงสร้างไม่น่าให้เกิดผลกระทบที่มี นัยสำคัญคุ้นเคยเกิดอัคคีภัย ย่างไรก็ตาม โครงสร้างที่อยู่อาศัยต้องได้รับการรื้อถอนโดยภายใน ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDCC) ขนาด $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 4$ นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 1 ชุด ติดตั้งไว้บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งดำเนินการด้วยความ สะดวกในการรับน้ำจากอุบัติเหตุที่น้ำท่วมเพียง พุกไฟ เพื่อต่อสัมภารัตที่อยู่ในบริเวณท่อน้ำ ดับเพลิงที่ต่ออยู่ตู้เตาเผาที่ตั้งน้ำเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHCC) ภายในอุบัติเหตุ	หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDCC) ขนาด $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 4$ นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 1 ชุด ติดตั้งไว้บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งดำเนินการด้วยความ สะดวกในการรับน้ำจากอุบัติเหตุที่น้ำท่วมเพียง พุกไฟ เพื่อต่อสัมภารัตที่อยู่ในบริเวณท่อน้ำ ดับเพลิงที่ต่ออยู่ตู้เตาเผาที่ตั้งน้ำเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHCC) ภายในอุบัติเหตุ	ตรวจสอบเป็นประจำ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับการ (ปรับปรุง ปัจจุบัน หรือเพื่อตัดสินใจ) ท่องเที่ยวของราษฎร์ที่เข้ามารับทราบโครงการ เพื่อให้ทราบ

ราชบัณฑิต กองกลางและมาตรฐานสุนัขของโครงการ

กรกฎาคม 2559 ลงวันที่

01/07/2559

ลงชื่อ.....

(นายไชยวิวัฒน์ ธรรมรงค์ สาธารณสุขวัฒน์ หรือวิวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบันทึก นิยู公约 หรือพ.อ.ต. จ้าว

125/223


1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FACP) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรับ-ส่ง สัญญาณตรวจ โดยมีอุปกรณ์ติดตั้ง ไว้รับฟังงาน จะส่งสัญญาณไปรับแจ้งความคุ้ม ^{กันไฟ} เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหาก

กรกฎาคม 2559 ลงวันที่

01/07/2559

ลงชื่อ.....

(นายมนูญชัย ไวอาศี)
ผู้อำนวยการค่าน้ำสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ไทย-ภาคใต้



(นายมนูญชัย ไวอาศี)

ผู้อำนวยการค่าน้ำสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ไทย-ภาคใต้

ตารางที่ 1 (ต่อ 124)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพิจารณาและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) เป็นตัวส่งสัญญาณเคื่อนภัย โดยจะติดตั้ง เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงบริเวณบันไดหลักและบันไดหนีไฟทั้ง 2 แห่ง</p> <p>5) กริ่งทัญญามีเดือนอัคคีภัย (Fire Alarm Speaker) โครงการจะติดตั้งไว้บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)</p> <p>6) โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack) โครงการจะติดตั้งไว้บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)</p> <p>2. ห้องให้บ้านได้สามารถใช้เพื่อการหนีไฟได้ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันได ST-01 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากชั้นได้คืน 1 ถึงชั้นดาดฟ้า ด้วยบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร สูงบนกวาง 0.25 เมตร สูงคั้งสูง 0.17 เมตร มีบานพักกว้าง 1.55 เมตร มีรากบันได 1 คัน มีพื้นที่หน้าบันได 1.65 เมตร และอีกด้านหนึ่ง 	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม นิยมชิต)

(นายไชวิทย์ เศษวิญญู แคลนนางสาวชวัญฤทธิ์ เศษวิญญู)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 125)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการคิดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ก. ว่าง 3.3 เมตร ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศแบบ วีริกดังเดิมขึ้นได้คืน 1 ถึงพื้นชั้นคาดฟ้า โดยใช้พัดลม อัตราการ จำนวน 1 เครื่อง มีอัตราการอัตราการ 18,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความคันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ป่าสากลมาตรฐาน ทำงานได้โดย อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>- บันได ST-02 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ ขึ้นและลงจากชั้นได้คืน 1 ถึงชั้นคาดฟ้า ควบบันได¹ ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.9 เมตร สูงบนกว้าง 0.25 เมตร สูงคงสูง 0.19 เมตร มี ชานพักกว้าง 0.9 เมตร มีราบบันได 1 ค้าน มีพื้นที่ หน้าบันได 1.5 เมตร และอีกค้านหนึ่งกว้าง 2.05 เมตร ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศแบบวีริกดังเดิม ขึ้นได้คืน 1 ถึงพื้นชั้นคาดฟ้า โดยใช้พัดลมอัตราการ จำนวน 1 เครื่อง มีอัตราการอัตราการ 18,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความคันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ป่าสากลมาตรฐาน ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายการการวิเคราะห์ผลกระทำสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้วันทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ 1000 ก.

(นายไชยศิริพงษ์ เศรษฐวินัย และนางสาววิจิตรทัย เศรษฐวินัย)

กรรมการผู้อำนวยการในนามบริษัท ปีญชพด พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวกานต์)

ผู้ช่วยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตรางที่ 1 (กต 126)

รายการที่ประกอบ而成มาตรวัดลักษณะคุณภาพต่างๆ	ผลการงานต่อสัมภาระซึ่งมีผลต่อคุณภาพ	มาตรฐานอย่างกันและแก้ไขผลกรองฟิล์มเบ้าแล้วล้อม	มาตรฐานติดตามและตรวจสอบ
และคุณลักษณะทางคุณภาพ	<p>ผลการงานต่อสัมภาระซึ่งมีผลต่อคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันได ST-03 (บันไดหน้าไฟ) เป็นบันไดที่สามารถลดชั้นและลงจากชั้นได้ตั้งแต่ 2 ถึงชั้นได้ตั้งแต่ 1 ความกว้างให้ทำตัวยกน้ำหนักตัวยกน้ำหนัก ความกว้าง 0.9 เมตร ถูกออกแบบมาสำหรับคนร่าง 0.25 เมตร ถูกดึงสูง 0.18 และ 0.19 เมตร ใช้งานพื้นกว้าง 0.9 เมตร มีรากฐานได้ 1 ตัว และมีหัวน้ำหนักน้ำได้ 0.9 เมตร และอีกหัวหนักกว้าง 1.9 เมตร ซึ่งต้องใช้แรงบันระเหยของอากาศแบบวิธีกสต์ ต้องตั้งชั้นได้ตั้งแต่ 1 ถึงชั้นตั้งแต่ 1 โดยใช้พื้นที่ตั้งต่อตัวน้ำหนักตัวน้ำได้ตั้งแต่ 1 เครื่อง มีตัวกรองอากาศ จำนวน 1 เครื่อง น้ำที่ต้องการใช้ต้องมาก 15,600 ลูกบาศก์เมตร/นาที และมีความตันถ่วงอยู่ระหว่าง 15,600 ลูกบาศก์เมตร/นาที ผลลัพธ์คือความตันถ่วงอยู่ระหว่าง 3.86 บาราถูกต้อง ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกิดหัวเพลิงไหม้ <p>3. กำกับมาตรฐานของต้นน้ำบริเวณพื้นที่ที่เชื่อมต่อห้องน้ำของโทรศัพท์ พื้นที่แม่น้ำบริเวณต้องถูกตัวจะมีการบดปูนซึ่งตั้งแต่ตัวหัวน้ำที่แยกพ้นกันตามทางเดินน้ำที่บดปูนที่บดปูนต้องไม่ตั้งในไฟ โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 157 ตารางเมตร โดย 1 คัน จะใช้พื้นที่บดปูนประมาณ 0.25 ตารางเมตร คุ้งน้ำ ตามการ</p>	<p>มาตรฐานอย่างกันและแก้ไขผลกรองฟิล์มเบ้าแล้วล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันได ST-03 (บันไดหน้าไฟ) เป็นบันไดที่สามารถลดชั้นและลงจากชั้นได้ตั้งแต่ 2 ถึงชั้นได้ตั้งแต่ 1 ความกว้างให้ทำตัวยกน้ำหนักตัวยกน้ำหนัก ความกว้าง 0.9 เมตร ถูกออกแบบมาสำหรับคนร่าง 0.25 เมตร ถูกดึงสูง 0.18 และ 0.19 เมตร ใช้งานพื้นกว้าง 0.9 เมตร มีรากฐานได้ 1 ตัว และมีหัวน้ำหนักน้ำได้ 0.9 เมตร และอีกหัวหนักกว้าง 1.9 เมตร ซึ่งต้องใช้แรงบันระเหยของอากาศแบบวิธีกสต์ ต้องตั้งชั้นได้ตั้งแต่ 1 ถึงชั้นตั้งแต่ 1 โดยใช้พื้นที่ตั้งต่อตัวน้ำหนักตัวน้ำได้ตั้งแต่ 1 เครื่อง มีตัวกรองอากาศ จำนวน 1 เครื่อง น้ำที่ต้องการใช้ต้องมาก 15,600 ลูกบาศก์เมตร/นาที และมีความตันถ่วงอยู่ระหว่าง 15,600 ลูกบาศก์เมตร/นาที ผลลัพธ์คือความตันถ่วงอยู่ระหว่าง 3.86 บาราถูกต้อง ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกิดหัวเพลิงไหม้ <p>3. กำกับมาตรฐานของต้นน้ำบริเวณพื้นที่ที่เชื่อมต่อห้องน้ำของโทรศัพท์ พื้นที่แม่น้ำบริเวณต้องถูกตัวจะมีการบดปูนซึ่งตั้งแต่ตัวหัวน้ำที่แยกพ้นกันตามทางเดินน้ำที่บดปูนที่บดปูนต้องไม่ตั้งในไฟ โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 157 ตารางเมตร โดย 1 คัน จะใช้พื้นที่บดปูนประมาณ 0.25 ตารางเมตร คุ้งน้ำ ตามการ</p>	<p>มาตรฐานติดตามและตรวจสอบ</p> <p>ผลการทดสอบเพิ่มเติม</p>

ตามมาด้วย : เก่งของ โครงการ (บริษัท บีกุก้า พร็อกเพอร์ฟาร์มิ่ง จำกัด) ที่ลงทุนเชิงรากฐานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โครงการ “ให้กับนักศึกษาศาสตร์ที่เข้ามาเรียนรู้ทางโทรศัพท์ เพื่อให้ร่วมงาน

ร่างแต่เดิม โครงสร้างและมาตรฐานการตั้งค่าที่ต้องการจะต้องถูกตัดต่อและเปลี่ยนไปตามที่มาตั้งค่า

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.
លេខ៖ ២២២៩ ផ្លូវ ១
លេខ៖ ៣០៧ ផ្លូវ ៤

卷之三

129223

ตารางที่ 1 (ต่อ 127)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>รองรับจำนวนคนได้ประมาณ 628 คน ซึ่งเพียงพอ ต่อผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการที่มีจำนวน รวม 468 คน (คูณปั๊ท 6 ประกอบ)</p> <p>4. คิดค้างแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น ที่แสดง คำแนะนำห้องค่างๆ ทุกห้อง รวมถึงคำแนะนำที่คิดค้าง อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้น นั้น ไว้ทับริเวณหน้าโถงลิฟท์ทุกชั้น ซึ่งเป็นคำแนะนำ ที่เห็นชัดเจน และจะเก็บแปลนแผนผังของอาคารทุก ชั้นไว้ภายในห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่ง ถือว่าภายในห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด จึง ถือว่าที่ชั้นได้คิน 1 เพื่อให้สามารถตรวจสอบ คำแนะนำค่างๆ ภายในอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยสะดวก</p> <p>5. คิดค้างป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่อตัวไว้บริเวณที่ อุปกรณ์คิดค้างอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถ ใช้งานได้ทันที</p> <p>6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อุ่นย่าง น้อบมีละ 1 ครั้ง โดยคิดค่อประสานงานกับสถานี ดับเพลิงพญาไท ให้นำจัดอบรมและซ้อมแผน</p>	

หมายเหตุ : เข้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินการทั้งปีนี้ติดต่อระยะเวลาเป็นค่านิยมการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นายไชวิทย์ เศษวิจุลย์ และนางสาววัญญาทัย เศษวิจุลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายณัฐณัช ไวการี)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 128)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ เป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากการบดบังของระบบปรับอากาศ ไอล์ฟ ความร้อนของรถยนต์ และความร้อนจากการตากแดดความร้อนผ่านพื้นผิวสัมผัส จะทำให้อุณหภูมิพื้นของบรรยายกาศบริเวณโครงการ สูงขึ้นจากเดิม 30.03 องศาเซลเซียส เป็น 30.82 องศาเซลเซียส ซึ่งยังคงเป็นอุณหภูมนิปคิดของบรรยายกาศบริเวณพื้นที่โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> อพยพหนีไฟให้กับโครงการ 7. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป <ul style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำอากาศและคูลเลอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทันท่วงที 3. จัดให้พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 484.91 ตารางเมตร (คุณภาพน้ำกประสงค์) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบช่องระบายน้ำอากาศธรรมชาติให้ไม่มีวัตถุสิ่งกีดขวาง และพัฒนาระบายน้ำอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปีค่าเนินการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระยะเวลาปีค่าเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

วิชิตวุฒิ


(นายวิชิตวุฒิ เดชะวนิจล์ และนางสาววันฤดูกาล เดชะวนิจล์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยมอนันต์ ไวน้ำ)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิสาหกิจ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 129)

ชื่อประชุมของหน่วยงาน และหน้าที่	ผู้รายงานตัวที่ส่งเมล์ให้ถูกบัญชี	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งเมล์	มาตรการที่ติดตามและตรวจสอบ
2.3.10 กิจกรรม ทดสอบค่าทางวิทยาศาสตร์	ในการประชุมมีนักศึกษาคนจำนวนหนึ่งร่วม โครงการเปิดดำเนินการ พูดว่า ถนนสายด่วนฯ ได้มี ถนนพื้นบึง ถนนดอนวัน ถนนวิภาวดี ถนนวิภาวดี ซึ่คลุม ถนนหลังสวน ถนนซอย stemming แมลงวน ช่อนนาเดิร์ช มีวงจรเดินเริ่มบันเข้ามาในจังหวัดฯ ทาง โครงการที่เพิ่งปั้นขึ้นได้ และจากการประเมินผล กระบวนการบริหารทางเข้า-ออกโครงการคือการจะลดเวลา ของรถบนถนนซอยขนาดเล็ก พบว่า มีระบบเวลา เพียงพอให้เราเข้า-ออกโครงการ ได้อย่าง ปกติอย่างไร่ก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีผู้ นำหัวการรับรู้องค์กรและทราบเบื้องต้นก็เป็น มาตรฐาน ตามที่โครงการได้ออกแบบให้ระบบ จัดรถของโครงการเป็นระบบยกต่อกันเข้าหากันด้วย เครื่องจักรกล จำนวน 80 คัน ตั้งแต่ โครงการต้องจัด ให้มีมาตรการบริหารจัดการที่จัดรถอัตโนมัติ ดังกล่าว	<ol style="list-style-type: none"> หักห้ามเรื่องหมายรองรับหนังสือของโครงการ เดินรถให้ชัดเจนรวมทั้งรูปแบบของหนังสือ ให้มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลับลึก 3 ตัวอักษร ต้องด้วยเวลา ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในโครงการเพื่อป้องกัน โครงการสามารถทำได้อย่างดี และปลอดภัย จัดให้มีนักงานรักษาความปลอดภัยขึ้นมาดูแลงาน ประจำวันให้แก่ผู้ก่อการศัทชิในการเข้า-ออกโครงการ ประจำวัน รวมถึงร่องรอยของผู้ที่รับผลกระทบ จัดให้มีระบบตรวจสอบและรายงานกันทันท่วงทัน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ทราบถึงสาเหตุ ของการเข้า-ออกโครงการ ให้ตัดสินใจได้โดยทันท่วงทัน และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยเข้าใจใน โครงการ ด้วยความตระหนักรู้ของครัวรัตน์ เพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง ติดตั้งป้ายชี้ที่ออกโครงการ จุดตรวจเชิงลึกทาง บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ย่าง ชัดเจน และอยู่ในระยะทางของหมู่บ้านที่จะต้องรถ ได้กัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย แต่ละตัว การติดตั้งต้องใช้ความรู้ไม่เหมือนกันเป็นพิเศษ เช่นป้ายทางระบุจุดตัดต่อ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบป้ายทางเดินทุกหมู่บ้านโครงการ ให้กับนิตบุคคลของราษฎรที่เข้ามาร่วมโครงการ เพื่อให้รับทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่จะบังคับใช้ในโครงการ ให้เข้าใจกันดีก่อนที่จะดำเนินการ โครงการ แตะต้องรีบูตทางเข้า-ออกโครงการ ให้คำแนะนำ ซึ่งกันไม่ถูกต้อง 3 ตัวอักษร ต้องด้วยเวลา ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในโครงการเพื่อป้องกัน การดำเนินการ ตรวจสอบและรายงานกันทันท่วงทัน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ทราบถึงสาเหตุ ของการเข้า-ออกโครงการ ให้ตัดสินใจได้โดยทันท่วงทัน และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยเข้าใจใน โครงการ ด้วยความตระหนักรู้ของครัวรัตน์ เพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง ติดตั้งป้ายชี้ที่ออกโครงการ จุดตรวจเชิงลึกทาง บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ย่าง ชัดเจน และอยู่ในระยะทางของหมู่บ้านที่จะต้องรถ ได้กัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย แต่ละตัว การติดตั้งต้องใช้ความรู้ไม่เหมือนกันเป็นพิเศษ เช่นป้ายทางระบุจุดตัดต่อ

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการ (บริษัท ปีญญาพัฒนา หรือพ่อครี๊ด จำกัด) ต้องส่งมอบรายการที่หลักทรัพย์ของโครงการ ให้กับนิตบุคคลของราษฎรที่เข้ามาร่วมโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่จะบังคับใช้ในโครงการ ให้เข้าใจกันดีก่อนที่จะดำเนินการ



นายไชยวิทย์ ตราชวินิตย์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เศรษฐวิทย์
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ปีญญาพัฒนา จำกัด
กรกฎาคม 2559 ลงวันที่ ๘๙๙๙

(นายชุมชนันช์ ไกวศรี)

ผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่อยู่ในบริษัท ไทยวิสาหกิจ

13/2223

ตารางที่ 1 (ต่อ 130)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. ติดตั้งไฟฟ้าและสว่างเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น บริเวณช่องทางเข้าออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>5. ในการจัดการเดินรถและควบคุมปริมาณรถที่ผู้พักอาศัยที่มีรถเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาการจราจรและที่จอดรถ ดังนี้ ทางโครงการจะให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สามารถดูแลและขอข้อมูลความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น</p> <p>6. ขอความร่วมมือไม่ให้มีการขอครอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้เกิดความคุ้มครองด้านความปลอดภัยและการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ</p> <p>7. บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้ขั้นตอนเงินกองทุนเพิ่มเติมให้กับนิติบุคคลอาคารชุด</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องถึงมือของผู้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับมีบัญชีของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาริหาระหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินปฏิบัติตามดังรายละเอียดดังนี้

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชคิวิทย์ เดชะวินัย และนางสาววัญฤทธิ์ เดชะวินัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 131)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) แจ้งให้ผู้ซื้อทราบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้องเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการ คุณเลบำรุงรักษา พื้นที่จอดรถอัตราไม่มีค้างแต่ต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดของโครงการ</p> <p>2) บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล ส่วนที่เป็นโครงการสร้าง ส่วนควบคุมและบำรุงรักษาระบบฯ ตามปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากส่งมอบระบบให้กับดิวเทนนิคบุคคลอาคารชุด</p> <p>3) บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ จัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติม จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดทันทีเมื่อจัดตั้งนิติบุคคลแล้วเสร็จ เพื่อสนับสนุนช่วยดำเนินค่าใช้จ่ายในการผู้ที่ต้องเปลี่ยนชั้นส่วนของเครื่องจักรและการดูแลรักษาระบบฯ</p> <p>4) การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถอัตราไม่มีคิด บริษัทปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามานิวัติโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อผลกระทบของโครงการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวิทย์ เดชะวินัย และนางสาวขวัญฤทธิ์ เดชะวินัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญ อิภาสี)
ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 132)

ชื่อผู้รับโอนบ้านที่สิ้นเปลือง และคุณทำค้าๆ	ผลการขายต่อสิ้นเปลืองที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลการสนับสนุนทางสิ่งแวดล้อม
		<p>ค่าใช้จ่ายในการจูงเหลาและบำรุงรักษาตามเงื่อนไขที่ทำ สัญญา กับผู้ซื้อห้ามนำขยะแบบบรรจุภัณฑ์เป็น ระยะเวลา 5 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุง เดือนละ 1 ครั้ง โดยรวมถึงการประเมินค่าเสื่อมสลายของ และกรณีมีเหตุภัยพิเศษ ให้กรรมการแบ่งจัดซื้อกำพร่องที่ เกิดขึ้นกับผู้ซื้ออย่างจุจล์ ซึ่งจะขอรับผิดชอบบำรุงดูแล เข้ามานอกจากค่าใช้จ่ายหากห้ามทิ้งแต่ฯ ซึ่งขอรับผิดชอบบำรุงดูแล ซึ่งจะมีผลและทำให้การซ่อมแซมและบูรณะฯ ครั้งใหญ่ ไม่ต่ำ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ทราบทั้งผองว่าเมื่อ ครบกำหนดส่วนได้ห้ามทิ้งทำกางเกงเล็บหนาหรือห้องแมลง</p> <p>5) บริษัท ปิยะพุด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะประเมิน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ที่ร่วมรับผิดชอบโดยไม่ต้องขอ หักส่วนจ่ายตามประวัติ เพื่อเป็นตัวบูรณาการค่าใช้จ่าย โดยประมาณ ภายในระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา เพื่อให้ นิติบุคคลสามารถใช้เป็นตัวบูรณาการในการบริหารจัดการ ระยะน้ำ ซึ่งนิติบุคคลสามารถในอนาคต โดยมี ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 3,337,257.60 บาท (สามล้าน บาท) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 15 ปี ให้ดำเนินการคืนค่าใช้จ่าย</p>	<p>ค่าใช้จ่ายในการจูงเหลาและบำรุงรักษาตามเงื่อนไขที่ทำ สัญญา กับผู้ซื้อห้ามนำขยะแบบบรรจุภัณฑ์เป็น ระยะเวลา 5 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุง เดือนละ 1 ครั้ง โดยรวมถึงการประเมินค่าเสื่อมสลายของ และกรณีมีเหตุภัยพิเศษ ให้กรรมการแบ่งจัดซื้อกำพร่องที่ เกิดขึ้นกับผู้ซื้ออย่างจุจล์ ซึ่งจะขอรับผิดชอบบำรุงดูแล เข้ามานอกจากค่าใช้จ่ายหากห้ามทิ้งแต่ฯ ซึ่งขอรับผิดชอบบำรุงดูแล ซึ่งจะมีผลและทำให้การซ่อมแซมและบูรณะฯ ครั้งใหญ่ ไม่ต่ำ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ทราบทั้งผองว่าเมื่อครบกำหนดส่วนได้ห้ามทิ้งทำกางเกงเล็บหนาหรือห้องแมลง</p> <p>5) บริษัท ปิยะพุด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะประเมิน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ที่ร่วมรับผิดชอบโดยไม่ต้องขอ หักส่วนจ่ายตามประวัติ เพื่อเป็นตัวบูรณาการค่าใช้จ่าย โดยประมาณ ภายในระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา เพื่อให้ นิติบุคคลสามารถใช้เป็นตัวบูรณาการในการบริหารจัดการ ระยะน้ำ ซึ่งนิติบุคคลสามารถในอนาคต โดยมี ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 3,337,257.60 บาท (สามล้าน บาท) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 15 ปี ให้ดำเนินการคืนค่าใช้จ่าย</p>

หมายเหตุ : เที่ยวทางการ (บริษัท ปิยะพุด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องผ่านอนุกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับสมมุติฐานการใช้งานที่ต้องมีการดำเนินการ ให้กับผู้รับโอนบ้านบริหารโครงการ เพื่อให้วางระบบ

ราชบัตรอิบลิ โครงการและมาตรการที่โครงสร้างจะต้องปฏิบัติตามตรวจสอบได้คุณภาพ

บริษัท ปิยะพุด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นาย โชคชัย พธนวัฒน์ และนางสาวชลันญา ธรรมวิญญ์)
กรรมการผู้รับโอนบ้านของบริษัท ปิยะพุด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด




.....
.....
.....
.....

(นายชุมพันธ์ ไวยาทร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิสาหกิจ

ตารางที่ 1 (ต่อ 133)

องค์ประกอบทางด้านการศึกษา และคุณลักษณะ	ผลภาระงานด้วยความต้องการที่สำคัญ	มาตรการรับรองวันแต่งไฟฟ้าผลรวมทั่วเมืองท้องถิ่น	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อม
2.3.11 การใช้ห้องน้ำ	ผลภาระงานด้วยความต้องการที่สำคัญ	สำนักงานฯ	มาตรฐานของภาคีที่ต้องการ แก้ไขปัญหาจราจรในเรื่องของขั้นตอนการใช้งาน รวมทั้งจราจร ข้อควรรู้ ข้อควรระวัง และอื่นๆ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งานได้รู้ และเตือนใจให้หลักการ ทำงานอย่างระมัดระวัง เช่น ตามรายละเอียด รถจักรโน้มตัวอย่างปลอดภัย และเตือนประสาทภัย การ โครงการจะดำเนินการลงให้ผู้ใช้ห้องน้ำได้ทราบ จัดการห้องน้ำเพื่อบรรรภาระงานที่ขอครกอัตโนมัติ
หมายเหตุ : เนื่องจากการ (บริษัท บีชูพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องร่วมมือร่วมแรงในการวิเคราะห์ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อมทั่วเมืองท้องถิ่น จึงขอเชิญ โครงการที่ขอจราจรต้องปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้	ผลภาระงานด้วยความต้องการที่สำคัญ	สำนักงานฯ	จัดทำแบบสำรวจ ให้เป็นไปตามที่ขอกำหนดเพื่อประเมินความร่วม บกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมราช พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมราช พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมราชการ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพัฒนาครรภ์ พ.ศ. 2544

หมายเหตุ : เนื่องจากการ (บริษัท บีชูพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องร่วมมือร่วมแรงในการวิเคราะห์ผู้กระทำการสิ่งแวดล้อมทั่วเมืองท้องถิ่น จึงขอเชิญ โครงการที่ขอจราจรต้องปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้



บีชู พีชูพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ
นาย ไชรัชวิวัฒน์ เพชรบูรณ์ (นายวิวัฒน์ เพชรบูรณ์)

(นายไชรัชวิวัฒน์ เพชรบูรณ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)

(นายชุมพล ไว้แก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 134)

องค์ประกอบทางด้านเวลล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อด้านเวลล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเวลล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบด้านเวลล้อม
	<p>ธุรกิจ การค้า การบริการ นักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคอาจเสียหายอย่างมากได้ ทั้งนี้ โครงการซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน 6.38 : 1 (ไม่เกิน 10 : 1) มีอัตราส่วนที่ว่างค่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 6.71 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3) และมีพื้นที่น้ำชื่นผ่าน (พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1 ซึ่งไม่รวมพื้นที่สีเขียวที่อยู่บนโครงสร้าง) 268.81 ตารางเมตร ซึ่งไม่น้อยกว่า 149.78 ตารางเมตร และคิดเป็นร้อยละ 89.74 ของพื้นที่ว่างค่อพื้นที่อาคารรวม จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องตั้งมูลนิธิงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเวลล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระยะเวลาเบ็ดเตล็ดในการดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายไชวิทย์ เศรษฐุลย์

(นายไชวิทย์ เศรษฐุลย์ และนางสาววัญญา เศรษฐุลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช์ วงศ์สิริ)

ผู้อำนวยการด้านด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 135)

องค์ประกอบบางส่วนของเวดล้อม และคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณค่าอุณภารท์วิศว 2.4.1 ผลกระทบทางสังคม	<p>จากลักษณะของโครงการและข้อมูลจากการสำรวจ ด้านสังคมบริเวณโครงการ สามารถประเมินผลกระทบ ทางทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปิด ดำเนินโครงการต่อผู้ที่อยู่บ้านเคียงโครงการ ได้ดังนี้</p> <p>(1) ผลกระทบด้านประชากรและการโยกย้าย</p> <p>ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง ประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดำเนินการ จะ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยในโครงการ Craft Ploenchit ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 90 ห้อง โดยคาดว่าจะมีผู้พักอาศัย จำนวน 458 คน และมีจำนวนพนักงานภายในโครงการ จำนวน 10 คน ประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าพักอาศัย ในโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประชากรในวัย แรงงาน ซึ่งคือการที่พักอาศัยที่สะดวกในการ เดินทางและใกล้แหล่งงาน และสถานประกอบการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> นิติบุคคลอาคารชุดที่คุ้มครองด้วยกฎหมาย เพื่อให้ผู้พักอาศัยภายใต้โครงการ อยู่ร่วมกันด้วย ความสงบสุขเรียบร้อย กำหนดระเบียบปฏิบัติความคุ้มครองอย่างดีของผู้พัก อาศัยในโครงการ ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่ง เป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าอยู่ที่เพื่อ ป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ โดยชุมชนบังคับ ของกต้องสามารถจับภาพได้ในเวลากลางคืน เป็น ระบบที่สามารถบันทึกภาพได้นานอย่างน้อย 1 เดือน และสามารถคุกapatย้อนหลังได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิด^{การเตือนภัยจากอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบควบคุมจะ} ^{สามารถแสดงภาพบริเวณที่จุดนั้น ๆ ได้ทันที ซึ่ง} ^{โครงการแต่ละส่วนจะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV} ^{System) ไว้ทุกชั้นของอาคาร โดยติดตั้งไว้บริเวณ ทางเข้า-ออกอาคารชั้นที่ 1 โถงด้านรับ โถงคิฟต์^{โดยติดตั้งด้านเพลิง ที่จอดรถและทางเดินในทุกชั้นของ}} 	<ol style="list-style-type: none"> ติดตามประเมินจากผู้รับเรื่องร้องเรียนและ ความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดัง กล่าวไปอย่างหนึ่ง จัดทำรายงานผลกระทบปฎิบัติความต้องการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) สำนักงานเขตปทุมวัน และกรมที่ดิน ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ตลอด 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการปฏิบัติดำเนินการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องผ่านอนراجานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อกระบวนการนี้ที่กำหนดไว้

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวัฒน์
ไชยวัฒน์

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.
--

(นายไชยวัฒน์ เดชะวิญญ์ และนางสาววัญญาทัย เดชะวิญญ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ



(นายนฤบุญช์ ไวยาสารี)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิสาหกิริ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 136)

ช่องประมวลหมายถึงแนวคิดที่มีอยู่ในสังคม	ผลลัพธ์ที่สังคมได้รับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ
และคุณค่าทาง และคุณค่าทาง	<p>จะเห็นได้ว่าแนวโน้มปรัชญาในพื้นที่บริเวณ โศรุการที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปรัชญากรีโนส่วนของวัย แรร์เจน ซึ่งเป็นกลุ่มนักความสามารถในการหา รายได้ ซึ่งจะซึ่งเป็นผู้นำการอนุรักษ์ศิลปิน ผู้ที่ดังนั้น คาดว่าผลกระทบทางด้านประชาราตน จะมีความรุนแรงเป็นผลต่อทุกภาค</p> <p>(2) ความแตกต่างด้านอุดม เนหะ เพื่อชาติ และความ เสมอภาคของชาติพันธุ์</p> <p>จากการสอนความคิดเห็นโดยรอบพื้นที่ โศรุการในเรื่อง 1 คือเมือง พม่า ส่วนใหญ่มี สัดส่วนของผู้ที่เกิดที่กรุงเทพมหานครมากกว่าผู้ที่เกิด เสี้ยว ทำให้ความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนา แตกต่างอย่างชาติด้วยพื้นที่ ไม่แตกต่างทางภาษา สังคมบุรุษ อย่างไรก็ตาม สถาพาณสังคมบริเวณ พื้นที่โศรุการเป็นสังคมที่เกิดขึ้นจากการหลบหนีผ่าน ช่องผู้ที่เข้ามาอยู่ของบุคคลต่างดิ้นและผู้ที่เกิดใน พื้นที่ ซึ่ง “เมืองความทุบเทือน” ก็ยังคงดำเนิน อยู่อย่างต่อเนื่องในโศรุการซึ่งอาจเป็นผู้ที่คุ้ยคิดการ</p>	<p>อาชาร 4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคม ต่างๆ ได้แก่ ดำเนินการทาง ชีวภาพ และดูแลการใช้ ประโยชน์ของบุญช่วยช่างครรภรัต เพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อสุขอนามัยให้ถูกต้อง</p>	<p>มาตรการเพื่อแก้ไขความ</p>

หมายเหตุ : เก็บงาน โครงการ (บริษัท ปัญญา หรือพาร์ท จำกัด) ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยที่เกิดขึ้นตามบัญชีของโรงเรียน ให้กับนักศึกษาต่อไป สำหรับงาน

130/23



ตารางที่ 1 (ต่อ 137)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>พัฒนาศักยภาพที่สำคัญในการเดินทางและไกด์แม่หลังงานสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่อาศัยมาจากการท่องเที่ยว แต่โครงการจะจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน จึงคาดว่าการเข้าพักอาศัยในระยะดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไปสักเท่าไหร่</p> <p>(3) สุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข ในระยะดำเนินโครงการจะมีผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขอนามัย ได้แก่ ปัญหาจากผลกระทบจากน้ำเสีย ขยะมูลฝอย การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง จะมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อชุมชนข้างเคียงและโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยพร้อมทั้งจัดให้มีระบบป้องกันไฟไหม้สูงสุดถูกกฎหมาย ดังนั้น หากว่าในระยะดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยต่อชุมชนข้างเคียง อย่างไรก็ตาม</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องตั้งงบประมาณการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวัฒน์

บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม นิยมวัช)

(นายไชยวัฒน์ ไชยวัฒน์ และนางสาววัญญา ไชยวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 138)

บัญชีประกอบการสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพิจารณาและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ดำเนินต่อไปมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านระบบอุปกรณ์มาตราต่าง เพื่อให้ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นน้อยที่สุด</p> <p>สำหรับดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ โครงการ พนวณ มีสถานพยาบาลเพื่อการรักษาดูแล เหตุชน นองกลางน้ำ ซึ่งมีคุณภาพดี พร้อมให้บริการ บริเวณพื้นที่โครงการ โดยทางเจ้าหน้าที่เดินทาง สำรวจที่ไปใช้บริการได้ตามศักยภาพที่มี อยู่ที่บริการสาธารณสุข 16 ถึงพื้นที่ ซึ่งอยู่ห่างจาก โครงการไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร และหากเดินไปขยายดูบัดเต็จที่ ที่นั่นบริการสาธารณสุข 16 ถึงพื้นที่ "มานามาตร รองรับได้ จะมีโรงพยาบาลใกล้พื้นที่โครงการมาก ที่สุด คือ โรงพยาบาลลุงจ้างราษฎร์ ซึ่งอยู่ห่างจาก โครงการไปทางด้านทิศตะวันออก ระยะทาง ประมาณ 170 เมตร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ ใหญ่ค่อนข้างมากที่สุดในพื้นที่ 380 เตียง เพียงพอตัวที่สามารถดูแลคนไข้ได้ในคราวนี้</p>		

หมายเหตุ : เทขอังไครกรรม (บริษัท บีทูเอช พาร์คเพอร์ฟัร์ส จำกัด) ต้องส่งมอบร่างของที่ดินที่มีบัญชีที่ดิน ให้กับบุคคลภายนอกมาดำเนินการ ให้ทราบ เพื่อให้ทราบ
รายงานเบื้องต้นโครงการและแนวทางการที่โครงการจะดำเนินการต่อไปยังผู้ที่ดินและบุคคลภายนอกมาดำเนินการ

การก่อสร้าง 2559 ลงชื่อ ลงบก.


นายพิชัย เตชะวินิตย์ เดชะวงศ์วานิชย์พันธ์ เดชะวินิตย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท บีทูเอช พาร์คเพอร์ฟัร์ส จำกัด

บริษัท บีทูเอช พาร์คเพอร์ฟัร์ส จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายบุญชัย ไวยาศ)

ผู้ดำเนินรายการค้านี้ลงนามโดยบริษัท บีทู-ไทร วิศวกร จำกัด
14/7/223



ตารางที่ 1 (ต่อ 139)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขาที่มากด้วย ประสบการณ์และความสามารถในการให้บริการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ด้านการบริการสาธารณสุขเนื่อง จากการเปิดดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ โดยรอบเดือยอย่างใด</p> <p>(4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>หน่วยงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนคร นราธูบุรี โดยสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีอยู่ห่าง จากพื้นที่โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร (ตาม เส้นทางวิ่งรถ) และมีการตรวจตราความปลอดภัยใน พื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ รักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน สำหรับในกรณีเกิดเหตุ อัคคีภัยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ โครงการ คือ สถานีดับเพลิงพญาไท มีเจ้าหน้าที่ ดับเพลิง จำนวน 47 คน ระยะทางระหว่างสถานี ดับเพลิงพญาไทถึงโครงการประมาณ 3.9 กิโลเมตร</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคล各个方面ที่เข้ามามีส่วนในการโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินการที่ถูกต้องและรวดเร็วตามที่กำหนด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายชัยวิทย์
เคลื่อนพันธุ์

(นายชัยวิทย์ เคลื่อนพันธุ์ และนางสาววัญฤทธิ์ เคลื่อนพันธุ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PANJAPOL PROPERTY CO., LTD

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวยาศ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 140)

องค์ประกอบในการตั้งแนวคิดอ้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระบวนการตั้งแนวคิดอ้อมที่ถูกตั้ง	แนวทางการประเมินแนวคิดอ้อม	มาตรฐานติดตามและตรวจสอบ ผลกระบวนการตั้งแนวคิดอ้อม
(ค่าเฉลี่ยนทางว่างร่อง) [ใช้เวลาคิดนานกว่าจะรับมา 10 นาที หันนี้ ชีวิตอยู่กับสภาพการณ์ของตัวเอง สังหารรบมดครกการด้านความบุคคลภัยในศรีวิเศษ ทรัพย์สินที่โครงการรัฐจัดให้ได้] 1. จัดให้มีเด็กหาน้ำที่รักษาความปลอดภัย ภายในโครงการ คลัง 24 ชั่วโมง 2. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ภายในโครงการ และมีการประสถาน ไม่ใช้ถังถ่านที่ ดับเพลิงพูนไห เพื่อซ้อมดับเพลิงและพยายามนำไป ปะ 1 ครั้ง 3. ติดตั้งระบบบันทึกหน้างานปัจจุบัน (CCTV System) ที่บ้านรบมด ท่าศรีวังช่วงวิเศษท่านราฐ ผู้ดูแลที่ เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ทั่วทุกแห่งภายในอาคาร ดังนั้น จึงคาดว่าการพัฒนาโครงสร้าง ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในศรีวิเศษ ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชน ข้างเคียง	(ค่าเฉลี่ยนทางว่างร่อง) [ใช้เวลาคิดนานกว่าจะรับมา 10 นาที หันนี้ ชีวิตอยู่กับสภาพการณ์ของตัวเอง สังหารรบมดครกการด้านความบุคคลภัยในศรีวิเศษ ทรัพย์สินที่โครงการรัฐจัดให้ได้] 1. จัดให้มีเด็กหาน้ำที่รักษาความปลอดภัย ภายในโครงการ คลัง 24 ชั่วโมง 2. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ภายในโครงการ และมีการประสถาน ไม่ใช้ถังถ่านที่ ดับเพลิงพูนไห เพื่อซ้อมดับเพลิงและพยายามนำไป ปะ 1 ครั้ง 3. ติดตั้งระบบบันทึกหน้างานปัจจุบัน (CCTV System) ที่บ้านรบมด ท่าศรีวังช่วงวิเศษท่านราฐ ผู้ดูแลที่ เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ทั่วทุกแห่งภายในอาคาร ดังนั้น จึงคาดว่าการพัฒนาโครงสร้าง ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในศรีวิเศษ ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชน ข้างเคียง	มาตรฐานติดตามและตรวจสอบ ผลกระบวนการตั้งแนวคิดอ้อม	มาตรฐานติดตามและตรวจสอบ ผลกระบวนการตั้งแนวคิดอ้อม

หมายเหตุ : เส้นทางไฮเวย์การบินรัฐบาล หรือทางด่วน ที่เชื่อมต่อจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็ว

ผู้ชุมนุมการต้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 141)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อย่างไรก็ตาม เพื่อให้หน่วยงานที่คุ้มครอง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ได้รับ ทราบและเครื่องหมายพร้อมรองรับการเกิดขึ้นของ โครงการ ในขั้นตอนด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ และชี้แจงให้กับ ไปยังสถานีค้นเพลิงพญาไท ซึ่งเป็นหน่วยงาน ทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจ ได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการให้ รับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการแล้ว</p> <p>อนึ่ง การดำเนินโครงการจะจัดให้มีไฟฟ้าส่อง สว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษา²⁴ ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ในระยะ ดำเนินโครงการจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะ ให้กับชุมชนข้างเคียงได้อย่างหนึ่ง</p> <p>(๕) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการคั่งอยู่ในแขวงอุบลพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยศักยภาพของระบบ</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องดำเนินรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาชารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเมื่อดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายไชยวุฒิ
เคลือบวิวัฒน์)


(นายไชยวุฒิ เคลือบวิวัฒน์ และนางสาวชัยฤทธิ์ เคลือบวิวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไว加ศิริ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ ๑ (ต่อ 142)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สามารถรองรับการพัฒนาโครงการ รวมทั้งความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร การให้บริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ บริการด้านการจัดเก็บมูลฝอย และอื่นๆ โดยโครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคค้างๆ ภายในโครงการอย่างครบถ้วน และได้ประสานไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค อาทิ เช่น การไฟฟ้านครหลวงเดคล่องเตย การประปา น้ำประปา สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี สำนักงานเขตปทุมวันในเรื่องของการจัดเก็บมูลฝอยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเกิดขึ้นของโครงการ</p> <p>(๖) การใช้ที่ดิน</p> <p>โครงการตั้งอยู่ริมถนนซอยนายเดิศ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ มีการใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรม และบ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ อาคารอพาร์ทเม้นท์ (ให้เช่า) อาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย ซึ่งโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยใช้เพื่อการอยู่อาศัย</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวุฒิ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวิทย์ เดชะวิญญ์ และนางสาวชัญญา ใจเดชะวิญญ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไว瓜ศิริ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 143)

ช่องทางการนำเสนอข่าวสาร และถูกต่อต้าน	ผลกระทบที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านความมั่นคง
ช่องทางการนำเสนอข่าวสาร และถูกต่อต้าน	<p>ผลกระทบที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ</p> <p>ช่องทางการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ</p> <p>ต้องเน้น โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ</p> <p>ประเด็นแบ่งปูรณาภรณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>(7) ด้านผลกระทบทางมนุษย์</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงการเป็นบริเวณที่มีศักยภาพ ด้านการคมนาคมที่สอดคล้องอย่างดี เนื่องจาก ถนนเพลินจิต ถนนสุขุมวิท ถนนวิภาวดี ถนนรัชดา 道 ถนนหลังสวน ถนนชลATALOGUE ถนนนพรัตน์ฯ และถนนช่อนนา เสือ รวมทั้งบริเวณพื้นที่โครงการสถานีรถไฟวงแหวน ชานเมืองสามารถเดินทางเข้าสู่ชานเมืองได้โดยสะดวก รถจักรยานยนต์รับส่ง รถโดยสารสาธารณะ (Taxi) และรถไฟฟ้าคนสั่งของกอน (รถไฟฟ้า BTS) สถานี เพลินจิต ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 200 เมตร จึงทำให้การคมนาคม ทางถนนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่ก่อให้เกิดความ ค่าอย่างมหาศาล ซึ่งการดำเนินการ จะต้องดำเนินการให้มีมาตรฐานการแข่งขัน</p> <p>ผลกระทบด้านการระบบที่ดิน</p>	<p>มาตรการตัดตามแหล่งรายรับ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

การบันทึกโครงการและมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันฯ ที่ได้รับการประเมินคุณภาพ

บริษัท พานาโซนิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANASONIC PROPERTY CO., LTD.

卷之三

กรกฎาคม 25

អ្នកដែលបានរាយការពីរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបានចូលរួមជាមុននូវក្រសួង "ក្រសួងសាធារណការ" ដោយសារការចូលរួមនេះ

146023

องค์ประกอบของน้ำดื่มสะอาด และดูดซึ่ง	ผลการทดสอบต่อต้านยาตัวตัดส้มที่สำคัญ	มาตรฐานที่ออกันและดำเนินผลการทดสอบตัวตัดส้ม	มาตรฐานที่ติดตามและตรวจสอบ ผลการทดสอบตัวตัดส้ม
(8) การรีเมโนบล็อกและการตั้งค่า	ผลการทดสอบต่อต้านยาตัวตัดส้มที่สำคัญ	มาตรฐานที่ออกันและดำเนินผลการทดสอบตัวตัดส้ม	มาตรฐานที่ติดตามและตรวจสอบ ผลการทดสอบตัวตัดส้ม
	<p>(8) การรีเมโนบล็อกและการตั้งค่า</p> <p>เมื่อ โคราชาระบิคต้นในการทำไฟเก็บการเพิ่มน้ำของประชารัฐหรือท้องถิ่น โคราชาระบิคตัวตัดส้มที่สำคัญ ให้กับการใช้ในประเทศไทย ซึ่งต้องการให้ประชารัฐรักษาอย่างดี ไม่เป็นภัยร้ายให้ผู้คนที่ได้รับประชารัฐและโคราชาระบิคตัวตัดส้มที่สำคัญ ซึ่งมีแหล่งจานเดชะสถาน ประชารัฐและโคราชาระบิคตัวตัดส้มที่สำคัญ จึงควรจะเป็นผู้ดูแลอย่างดี ไม่เป็นภัยร้ายให้ผู้คนที่สำคัญ ซึ่งต้องการให้ประชารัฐรักษาอย่างดี ไม่เป็นภัยร้ายให้ผู้คนที่สำคัญ จึงควรจะตั้งค่าตามมาตรฐานที่เขียนไว้ ตามที่ระบุไว้ทางสังคมและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่มีอยู่คืน จึงไม่แตกต่างมากกันหากนี้ การพัฒนาโคราชาระบิคต์</p>	<p>มาตรฐานที่ออกันและดำเนินผลการทดสอบตัวตัดส้มที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานที่ติดตามและตรวจสอบ</p>

หมายเหตุ : เที่ยวชมโครงการ (บริษัท ปูอูจูพัก พร็อกเพอร์ฟาร์มิเชียลส์ จำกัด) ต้องต่อรองอย่างเข้มงวดตามมาตรการกันไว้ก่อนการเข้าชม ให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รักษาความ

นายพนธนันท์ ไวยาภิรัตน์	บัญชี
กรุงเทพมหานคร 2559 ลงวันที่	๒๖๗
บริษัท ปันจapol จำกัด จ.ก.ก PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.	
นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี	ผู้รับ
กรุงเทพมหานคร 2559 ลงวันที่	๒๖๗
รายการและมาตราการที่ได้รับประทานเป็นค่าเช่า	
ราษฎร์เชิด โครงการและมาตราการที่ได้รับประทานเป็นค่าเช่า	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา ใจดี วิภาดา ใจดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา ใจดี วิภาดา ใจดี

เช่นเดียวกัน : เนื่องจากโครงสร้างการบริหารที่ขาดความยืดหยุ่น จึงทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารชั้นนำต้องล้าหลังอย่างมาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ได้

บริษัท ปานจอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(กับตัวเอง) ที่ไม่สามารถจะรับรู้ได้ แต่ในความคิดเห็นของคนอื่นแล้ว ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

卷之三

“พัฒนาทักษะการคิดตามสื่อแบบตัวก็ต้องมุ่งเรียนรู้” ไทย วิศวกร จ้าว

148/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 146)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.3 การสาธารณสุข	<p>ระดับสูง และมีสภาวะการเงินที่ดีโดยมีเงินพอใช้ และมีเหลือเก็บ</p> <p>บริษัทที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการต่อไปนี้ที่ ใกล้เคียง ซึ่งข้อมูลสถิติผู้ป่วยแยกตามก่อนหน้าเหตุ 21 กลุ่มโรค ข้อมูลข้อนหลัง 5 ปี (ในช่วงปี 2553-2557) พบว่า มีผู้ป่วยมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ล้าแดดที่ 1 กลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด อาร์ทิซึน โรคความดันโลหิตสูง จะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดน้ำ ขาดอาหาร เนื่องจากความเครียด โดยภาวะความเครียดค่างๆ ส่วนหนึ่งมาจากการจราจรบนถนน และการก่อสร้าง โครงการค่างๆ เป็นต้น 2) ล้าแดดที่ 2 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ อาร์ทิซึน โรคหวัด โรคภูมิแพ้ จะมีสาเหตุมาจากการขาดอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และมาจากการคุ้นเคยของดังกล่าวส่วนหนึ่ง มาจากการจราจรบนถนน และการก่อสร้างโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพภายใต้มาตรฐานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ดำเนินการทันที

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องทั่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระบบกฎหมายป้องกันภัย

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ


ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวุฒิ เศรษฐวุฒิ และนางสาววัญญา เศรษฐวุฒิ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 147)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ด้าน ๆ เป็นด้าน</p> <p>3) ด้านที่ 3 ก่อรากเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมดะบอดีสัม จะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ กการกิน พฤติกรรมการบริโภค พนักงาน รวมทั้งน้ำ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม เป็นด้าน</p> <p>ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าในบ้านเดือด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2553-2554 และมีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2554-2557 ระบบไฟฟ้าในบ้านเดือด มีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2553-2556 และแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2556-2557 สำหรับรากเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมดะบอดีสัม มีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2553-2555 แนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2555-2556 และแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2556-2557</p> <p>นอกจากนี้ จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โครงการ และสอบถามความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของคน ในครอบครัวในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ในระดับ 0 - 100 เมตรจากแนวเขตที่คืนโครงการ</p>		

หมายเหตุ : เข้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องผ่านอนراجานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลต่อการอนุมัติเข้ามาริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวิทย์ เศรษฐวิญญุติ และนางสาวชวัญญา เศรษฐวิญญุติ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

150/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม วงศิริ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 148)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>หากมีการเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ/โรคหัวใจมากที่สุด ส่าหรับกลุ่มตัวอย่างในรัศมี 101-1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ หากมีการเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ/โรคหัวใจมากที่สุดเช่นกัน อนึ่ง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์บริการสาธารณสุข 16 จุดพิเศษ ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเป็นลำดับที่ 2 โดยหากพิจารณากลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ปี 2556-2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 ซึ่งเป็นปีล่าสุด พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 3,613 ราย ซึ่งจำนวนประชากรตามทะเบียนรายชื่อแขวงอุบลพินิจ และแขวงปทุมวัน เขตปทุมวันในปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 25,091 คน (อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย, 2557) จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจะมีประมาณร้อยละ 14 ของจำนวนประชากรที่อยู่ในแขวงอุบลพินิจ และแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพปัจจัยบันพันที่</p>		

หมายเหตุ : เนื้อหาของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องดูแลอนามัยงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาชารุคที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระยะเวลาไปอีกนาน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชวุฒิ พันย์ปกรณ์

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวุฒิ พันย์ปกรณ์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ พันย์ปกรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นาถมนูญนัช ไวภาสี



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 149)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บริเวณโดยรอบโครงการจัดเป็นสังคมเมือง โดยหากมีการเจนป้ายจะมีทางเลือกในการรักษาเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และชื่อยาภินเอง จึงทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมีอัตราส่วนไม่น่า กดทั้งนี้ จากข้อมูลการเจนป้ายของผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ พนว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงการที่อาจส่งผลกระทบ และเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด โดยพิจารณาจากกิจกรรมการก่อสร้างในปัจจุบัน และอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ข้อนหลัง 3 ปี ในรัศมี 1 กิโลเมตรรวมด้วย พนว่า อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จข้อนหลัง 3 ปี และอาคารที่กำลังก่อสร้าง อาทิเช่น 1) อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จข้อนหลัง 3 ปีอาทิเช่น อาคารชุดพอกอาศัย (The Nest Ploenchit) ขนาด</p>		

หมายเหตุ : เนื้อของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลต่อสาธารณะที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อตลอดระยะเวลาเบ็ดเตล็ดนี้ในคราว

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ชัยวุฒิ ไวยกาศ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวุฒิ เศษวุฒิ และนางสาวชัยฤทธิ์ เศษวุฒิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (คู่ 150)

ชั้นก่อประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารอู่ซ่อมตัวเรือ (Arcadia Suites Bangkok) ขนาดความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารโรงแรม (Indigo Hotel Bangkok) ขนาดความสูง 25 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เป็นต้น</p> <p>2) อาคารที่กำลังก่อสร้าง อาทิเช่น พื้นที่ก่อสร้างอาคารชุดพหลาศัย (Noble Ploenchit) ขนาดความสูง 14 ชั้น 45 ชั้น และ 52 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงแรม (Rosewood Bangkok Hotel) ขนาดความสูง 32 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารของครรภะนบอดต์โนมัติ ขนาดความสูง 11 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ก่อสร้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี (Central Embassy) ขนาดความสูง 40 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (โดยภายในแบ่งเป็นพื้นที่ศูนย์การค้า ขนาดความสูง 13 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน และพื้นที่โรงแรมパーคไฮแอท ขนาดความสูง 32 ชั้น) พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ (Krueng Sri)</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะดำเนินการต่อไปในวิถีชีวิตระยะเวลาปีค่าไฟน์การ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชคิวท์ เดชะวินูลพ์ และนางสาววัญญาพันธ์ เดชะวินูลพ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ



(นายมนูญนัช ไวยาศ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 151)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่างๆ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>Ploenchit Tower) ขนาดความสูง 35 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างโครงการ Smile Square ภายในประกอบด้วย สุนีย์ช้อปปิ้งพลาซ่า ที่ทำการสำนักงาน สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ สุนีย์รวมภัตตาคาร สุนีย์รวมแฟชั่น และอื่น ๆ อีกมากน้อย พื้นที่ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย (98 Wireless) ขนาดความสูง 25 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักอาศัย รวม-โรงเรียน-สำนักงาน-พาณิชย์ (Magnolias Ratchadamri Boulevard) ขนาดความสูง 60 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรียน-ภัตตาคาร-พาณิชยกรรม-สำนักงาน-ขอครอบครอง (หลังสวนวิเศษฯ) จำนวน 1 อาคาร 5 ทาวเวอร์ (ทั้ง 5 ทาวเวอร์ เชื่อมต่อกันที่ชั้นใต้ดิน 1 ถึงชั้นใต้ดิน 3) และพื้นที่ก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) (สินธุ เรสซิเดนซ์) ขนาดความสูง 36 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (2 ทาวเวอร์) เป็นต้น</p>		

หมายเหตุ : เนื้อหาของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้วิเคราะห์รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามลดผลกระทบ苄ะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายไชวิวัฒน์ เศษวิบูลย์ และนางสาวชวัญญาทัย เศษวิบูลย์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 152)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อนึ่ง บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ของสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำนึงที่โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยรอบได้อีกด้วยหนึ่ง เช่น มาตรการในการจัดการน้ำเสีย มาตรการด้านการจัดการน้ำมูลฝอย มาตรการด้านการระบายน้ำ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ คาดว่าโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพที่มีนัยสำคัญต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ</p>		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิตบุคคลอาชารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาเบ็ดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายไชยวัฒน์ ไชยวุฒิ

(นายไชยวัฒน์ ไชยวุฒิ และนางสาววิญญาณ์ ไชยวุฒิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม ไนยม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 153)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิภาคต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4.4 สุขภาพ 1) ด้านสุขภาพกาย - ระบบทางเดินหายใจ	<p>1. การระบาดของสาหร่ายอากาศ</p> <p>โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ จำนวนมากท่อไอเสียรถบรรทุกซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถยนต์ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ได้แก่ ถังคาร์บอนอนโนนออกไซด์ (CO) ก๊าซในโครงสร้างออกไซด์ (NO_2) สารประกอบไฮdroคราร์บอน (HC) และฝุ่นละอองซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบด้านความเดือดร้อนร้าวราญ ระยะทางเกิดการสะสมเป็นผลกระทบคือสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p>	<p>1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพที่สูงในบริเวณที่มีการจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้ย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการพุ่งกระจำขยะของผู้คน</p> <p>3. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์ระบุบนที่ทางให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการได้อย่างดีและปลอดภัย</p> <p>4. ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยในสภาพคิดเห็น หักพวนว่ามีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว</p> <p>5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้นอกที่สุด เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนโดยไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเดินทางไกล</p>	<p>1. ศึกษาพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์ สวยงามทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามคิดเห็น ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพเดิมของเดิมที่เดิม ไม่คลบเคลือน</p> <p>3. ศึกษาประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว</p>

หมายเหตุ : เนื้อห่องโครงการ (บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิตบุคโลหการชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

กมลกร กะรุ


(นายไชคิวท์ เดชะวินัย และนางสาววชัญญา เกษรวินัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวการี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ยังบ่ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดูแลตัวๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่พิจารณาและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>บริโภคเป็น 4,889 กิรัตน์ (คำนวณจาก โน้มถ่วง ไบแคต $CO_2 = 111.13 \times 44$) ซึ่งมากกว่าปริมาณก๊าซ คาร์บอนดอนอกไปซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานต่อริบบอน 2.92 กิรัตน์/ชั่วโมง</p> <p>2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนอาชีวศึกษา โครงการจะใช้ระบบปรับเปลี่ยนอาชีวศึกษาแบบตัวต่อตัว (Air Cooled Sprit Type) ซึ่งเป็นระบบปรับเปลี่ยนอาชีว ชีวิตเป้าหมายยืน ให้สามารถต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ความร้อนและไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการดูแลรักษาทำให้เป็นแหล่งเพลิงเชื้อไว ไฟ ซึ่งโดยทั่วไปในครัวพัฒนาของชาติการไฟ หรือผู้จัดการไฟฟ้า ไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อ ไฟดับต่อเนื่องนานๆ ทำให้เกิดความเสียหาย และการเสียหายของทรัพย์สิน ทำให้ต้องตัดขาด การดำเนินการต่อไป</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริโภคเป็น 4,889 กิรัตน์ (คำนวณจาก โน้มถ่วง ไบแคต $CO_2 = 111.13 \times 44$) ซึ่งมากกว่าปริมาณก๊าซ คาร์บอนดอนอกไปซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานต่อริบบอน 2.92 กิรัตน์/ชั่วโมง</p> <p>1. ระบบน้ำควรรับน้ำจากในพื้นที่ที่远离สถานที่ของอาชีว ชีวิตบุคคลสาธารณะจึงให้มีการตั้งแต่ผ่านกรอง อาจาทของเครื่องปรับเปลี่ยนอาชีว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และถ้าหากเครื่องปรับเปลี่ยนอาชีวศึกษาไม่ เป็นไประดับที่น้ำสามารถดูดซึมได้ ต้องเพิ่มน้ำลง ในภาชนะที่ต้องดูดซึมของเชื้อไฟฟ้า</p> <p>2. ประชุมพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาในโครงการดำเนิน การของอาชีวศึกษาอย่างร่วมมือของพัฒนาฯ อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ชื่อสีดินแดงฯ บริเวณ ดำเนินการเพื่อให้สุ่มและตั้งกลับรายการต่อๆ ตาม แก่คนที่ควรดำเนินการเบนเดิมเดิม เช่น ระบบบัน^{ห้องน้ำ} ซึ่งจะช่วยให้ค่าอาชีวศึกษาลดลง โดยที่ภาคติดอยู่</p>

เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีตุณเดช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการฯให้กับผู้มีคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งของโครงการ ให้กับผู้มีคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งของโครงการฯที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้ร่วมกัน

การรายงานผลเป็นขั้นต่อไปของการรายงานตามมาตรการที่ไม่ใช่วิธีการทางประชารมณ์ที่ดูแลอย่างเข้มงวด

กฤษณะ 2559 หน้า ๑

... PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କାରୀ)

ก้าวต่อไปของการคุ้มครองผู้บริโภค ที่สำคัญยิ่ง

A square seal impression featuring stylized characters, likely a signature or a mark, in a dark, textured background.

(ພົມວິໄລ ພົມວິໄລ)

ผู้รับทราบมาตราค่าตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนมีรัฐบัญญัติฯ ให้ไว้ด้วย

ตารางที่ 1 (ต่อ 155)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าดั้งเดิม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคผิวหนัง	<p>1. การเผยแพร่องร้ายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้ไว้ในถังเก็บน้ำชั้นไดคิน และถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้า ซึ่งการสะสมของตะกอนและคราบสกปรกที่เกาะบนผนังหรือขอบถังเก็บน้ำชั้นไดคิน ทำให้มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยในโครงการ</p>	<p>กันส่วนค่างๆ ของเกราะของถัง</p> <p>- จัดให้มีการทำความสะอาดถังเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะบนผนังหรือขอบถังเก็บน้ำชั้นไดคิน จำนวน 2 ถัง และจัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นคาดฟ้า จำนวน 2 ถัง โดยในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการจะทำการตรวจสอบ ขัดสนิม หรือรวมที่เกาะบนผนังหรือขอบถังของถังน้ำที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม้ไช่น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ ในการล้างทำความสะอาดจะดำเนินการครั้งละถัง เพื่อให้ถังที่เหลือสามารถล้างน้ำใช้งานอาคารได้ โดยกำหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00 – 05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยมีความต้องในการล้างทำความสะอาดประมาณ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพ</p>	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาชารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระยะเวลาเป็นล่วงหน้า

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

พิมพ์ชื่อ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนา ไวนารี)

(นายไชวิทย์ เดชะวินูลย์ และนางสาววัญญา เดชะวินูลย์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 157)

บังคับประคองน้ำดื่มเบ็ดเตล็ด และถุงสำเร็จๆ	ผลการทดสอบต่อเมื่อเวลาต้อง	มาตรฐานสำหรับน้ำดื่มน้ำดื่มและน้ำเสีย	มาตรฐานสำหรับน้ำดื่มน้ำดื่มและน้ำเสีย
		<p>- ต้องซึ่งตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ตามที่ระบุไว้</p> <p>หากเก็บตัวอย่างต้องห้ามนำเข้าสู่ห้องน้ำ</p> <p>- ต้องเป็นไปตามที่กำหนด ตัวอย่างที่ห้ามนำเข้าสู่ห้องน้ำ</p> <p>- ห้ามนำเข้าสู่ห้องน้ำ</p> <p>- ห้ามนำไปใช้ในห้องน้ำ</p>	<p>ต้องซึ่งตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ตามที่ระบุไว้</p> <p>หากเก็บตัวอย่างต้องห้ามนำเข้าสู่ห้องน้ำ</p> <p>- ต้องเป็นไปตามที่กำหนด ตัวอย่างที่ห้ามนำไปใช้ในห้องน้ำ</p> <p>- ห้ามนำไปใช้ในห้องน้ำ</p> <p>- ห้ามนำไปใช้ในห้องน้ำ</p> <p>- ห้ามนำไปใช้ในห้องน้ำ</p>
		<p>3. การเพริ่งของยาฆ่าแมลงและยาฆ่าแมลง</p> <p>ในการฉีดพ่นพืช ห้ามไม่ระบุนาครอกราบบาน้ำดื่ม</p> <p>อาจทำให้เกิดความไม่สงบในพืชที่ไม่ควรฉีดพ่นพืช</p> <p>ให้ห้ามฉีดพ่นพืชในพืชที่ไม่ควรฉีดพ่นพืช</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจสอบน้ำดื่มน้ำเสียที่ห้ามนำเข้าสู่ห้องน้ำ</p> <p>สถานการณ์ที่ห้ามนำเข้าสู่ห้องน้ำ</p> <p>จัดให้มีการตรวจสอบน้ำดื่มน้ำเสียที่ห้ามนำไปใช้ในพืชที่ไม่ควรฉีดพ่นพืช</p> <p>จัดให้มีการตรวจสอบน้ำดื่มน้ำเสียที่ห้ามนำไปใช้ในพืชที่ไม่ควรฉีดพ่นพืช</p>

หมายเหตุ : เนื่องจาก การ (ปรับน้ำ ปั้มน้ำ หรือแพะหรือร่อง) ต้องส่งมอบร่างกายของผู้ทดสอบและตรวจสอบให้กับนิตบุคคลของผู้ทดสอบให้ได้รับทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรฐานที่ห้ามนำเข้าสู่ห้องน้ำดื่มน้ำดื่มและน้ำเสีย


บริษัท พานิจพาณิชย์ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายพิชัย พานิจพาณิชย์ และนางสาววิภาวดี พานิจพาณิชย์ เทศะวิภาวดี)
กรรมการผู้อำนวยการดำเนินการบริษัท พานิจพาณิชย์ จำกัด

160/223



(นางมนูญนันท์ ไวยาทร)

ผู้จัดทำรายการดำเนินการบริษัท พานิจพาณิชย์ จำกัด

.....
.....
.....



ตารางที่ 1 (ต่อ 158)

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพิคิดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2. ความคุณอัตราการระบาดน้ำออกนอกโครงการไม่ได้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ ($0.012 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วินาที}$) ซึ่งจะควบคุมอัตราการระบาดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อตรวจคุณภาพน้ำห้อง 2 บ่อ โดยบ่อตรวจคุณภาพน้ำที่ 1 จะระบายนอกสู่ห้องระบายน้ำริมถนนซอยนาเลิศบริเวณทิศใต้ของโครงการ ส่วนบ่อตรวจคุณภาพน้ำบ่อที่ 2 จะระบายน้ำออกสู่ห้องระบายน้ำริมถนนภาระจราจร โดยภายในบ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละบ่อจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราสูบเครื่องละ $0.006 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วินาที}$ ($20 \text{ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง}$) รวม 2 จุด มีอัตราการระบาดน้ำออกรวม $0.012 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วินาที}$ เพื่อรับน้ำที่ออกนอกโครงการในอัตราการระบาดไม่เกินก่อนพัฒนา ($0.012 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วินาที}$)</p> <p>3. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการคิดคามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำ</p>	<p>2. ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ติดตามประเมินจากผู้รับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนค้องแก้ไขปัญหาทันที</p>

หมายเหตุ : เนื้อหาโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ท้องถิ่นของราษฎรในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้วิเคราะห์และอธิบายโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้ลงนาม

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวยาลี)

(นายไชยวิวัฒน์ เดชาวนิลย์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เดชาวนิลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 159)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ระบบการได้รับ - โรคที่มีสัตว์ เป็นพาหะนำโรค	<p>เดียงดัง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเพิ่มขึ้น การสื่อสารของประชาทุกเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประชาชนในชุมชน ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>ผู้พักอาศัยภายในโครงการ อาจมีโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากมีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หมู แมลงสาบ แมลงวัน อุบัติภัยในโครงการ หรือถูกแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกัด เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านสุขาภิบาล ภายในโครงการ ได้แก่ ระบบระบายน้ำ ระบบการ</p>	<p>ท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประสานกับนิติบุคคลเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดดึงป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน จัดให้มีพื้นที่สำหรับบริเวณเนาของหมูคิน โดยปลูกคันอิฐก่ออิฐเดียว และหุ้ยกระจะง ซึ่งดันไม้ดังกล่าวเป็นแนวกันชนช่วยลดผลกระทบเสียงได้ออกทางหนึ่ง <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบป้ายชื่อและสัญลักษณ์ค้างๆ เช่น ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีของเห็นชัดเจน ไม่ลบล่อน จัดให้มีตัวนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ <p>ตรวจสอบพื้นที่เดียงที่จะเป็นแหล่งพาหะนำโรค เช่น ระบบท่อระบายน้ำห้องพักมูลฝอย เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพาหะนำโรค</p>	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบป้ายชื่อและสัญลักษณ์ค้างๆ เช่น ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีของเห็นชัดเจน ไม่ลบล่อน จัดให้มีตัวนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ

หมายเหตุ : เนื้อของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปุญญา

(นายไชยวิทย์ เศษวินุลย์ และนางสาววัญญาทัย เศษวินุลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

(นายนิยม นุช ไวก้าสี)



ตารางที่ 1 (ต่อ 160)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จัดการน้ำฝนฟอย เป็นต้น	<p>4. จัดให้มีถังน้ำฝนอยู่ที่มีฝาปิดไว้ด้านภายในห้องพัก น้ำฝนประจำชั้น และความชุ่มค่าต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บ น้ำฝนไว้ปั้งห้องพักน้ำฝนรวมของพื้นที่โครงการ</p> <p>5. ห้องพักน้ำฝนต้องปิดมิดชิดเปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บน้ำ น้ำฝนอยู่ท่าน้ำนั้น เพื่อป้องกันการเกิดเหตุล่วงพันธุ์ สัตว์พากเพ_tac โรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น</p> <p>6. ทำความสะอาดห้องพักน้ำฝน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้ง</p> <p>7. จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ ทางเดินภายในอาคาร ห้องพักน้ำฝนประจำชั้น และ ห้องพักน้ำฝนรวมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>8. ติดตามประสานงานการจัดเก็บน้ำฝนของสำนักงาน เขตปทุมวัน ให้มีเก็บน้ำฝนจากโครงการอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีน้ำฝนหลอกล่อ</p>	


หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิตบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระบบเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ที่งบประมาณ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ



(นายไชยวิทย์ เศษะวินูป และนางสาวชวัญฤทธิ์ เศษะวินูป)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายมนูญนัช ไกวานี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ຕາງການ 1 (ສູງ 161)

องค์กรของมหาวิทยาลัยและสื่อ และอุปกรณ์ทาง	ผลลัพธ์ที่ต้องบรรลุที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยแล้งและการแก้ไขภัยแล้งที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยแล้งและการแก้ไขภัยแล้งที่สำคัญ
- อุบลฯ	<p>1. การจัดการ การสัญจรของรถยนต์ของผู้พกอาชญาภัยใน โครงสร้าง ให้ยังคงความบริสุทธิ์ของโครงสร้าง อย่างต่อไปโดยไม่สูญเสีย ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป</p> <p>2. จัดการ การจราจรทางบกและทางอากาศ ให้ยังคงความ บริสุทธิ์ของโครงสร้าง ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป</p>	<p>1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่บ้านช่วงเวลา กลางคืน ให้แยกผู้พกอาชญาภัยออกจากทาง บกและทางอากาศ ไม่ให้เกิดการกีดขวางทางเดินรถบน ถนน ให้เปลี่ยนให้รั้วถนนมีหัวใจกลาง ให้ตัดขาด ระหว่างรั้ว และข้อความร่วมมือ ให้ผู้พกอาชญาภัยไม่ สามารถเข้าสู่ทางเดินรถได้ เพื่อ ให้ความต้องการที่จะขอเข้าสู่ทางเดินรถ ให้ลด ลงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. จัดการ การจราจรทางบกและทางอากาศ ให้ยังคงความ บริสุทธิ์ของโครงสร้าง ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป</p>	<p>1. ตรวจสอบบนทางบกในโครงสร้าง ให้ไม่ถูกทำลาย โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้รักษาความ บริสุทธิ์ของโครงสร้าง ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป</p> <p>2. ตรวจสอบบนทางอากาศ ให้ไม่ถูกทำลาย โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้รักษาความ บริสุทธิ์ของทางอากาศ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป</p> <p>3. จัดการ การจราจรทางบกและทางอากาศ ให้ยังคงความ บริสุทธิ์ของโครงสร้าง ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป</p> <p>4. จัดการ การจราจรทางบกและทางอากาศ ให้ยังคงความ บริสุทธิ์ของโครงสร้าง ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป</p>

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการ (บริษัท ปีญญาดี พาร์ค จำกัด) ต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้ครบวงจร

การจัดการของบุคคลที่ต้องการเข้าสู่ตลาดน้ำมันและการซื้อขายในประเทศไทย

บริษัท ปันจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJIAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นาย โชคชัย เทศวิรุตต์ และนางสาวเชษฐาที เพชรเวชบุตร)
กิจกรรมการฝึกอบรมนักวิชาการ วิชาภาษาพื้นเมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

卷之三


(ပုဂ္ဂမာ အမျိန်ဆီမ)

卷之三

ตารางที่ 1 (ต่อ 162)


องค์ประกอบของการสั่งแวดล้อม และภูมิภาคต่างๆ	ผลกระทบต่อการสั่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสั่งแวดล้อม
	<p>2. การพัฒนา หลักสูตร</p> <p>3. อุบัติเหตุจากการเดินทางที่สูง</p> <p>4. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้</p>	<p>ในการเดินรถ และไม่เกิดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ</p> <p>5. ข้อความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยไม่จอดรถบนถนนสาธารณะข้างน้ำด้านหน้าโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดเดลล์เพาห์ ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางถังของเสียขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ - จัดให้มีรากนนคกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียงสำหรับเด็กห้องพัก <p>1. จัดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางหน้าไฟที่มองเห็นชัดเจน คำอักษร สูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบ เป็นประจำทุก 3 เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือทำความสะอาด - - จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเดินทางหรือใช้การไม่ได้ ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที

หมายเหตุ : เนื้อหาของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสั่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาชารชุดที่เข้ามามีส่วนร่วมโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในระยะเวลาปีครึ่งหนึ่ง


กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ  ๑๖๗๗๑๗๙

(นายไชยวัฒน์ เศษะวิบูลย์ และนางสาวชญฤทธิ์ เศษะวิบูลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ 

(นายมนต์นุช ไวกาสี)
ผู้อำนวยการค้านสั่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 163)

องค์ประกอบบางส่วนที่ไม่วัดซ้อม และอุดata ๆ	ผลการทดสอบที่มองเห็นได้ตามที่ต้อง	มาตรฐานที่มองเห็นได้ตามที่ต้อง	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ
			มาตรฐานที่มองเห็นได้ตามที่ต้อง
		2. ห้องน้ำร้อนและห้องน้ำเย็นพร้อมเครื่องดูดควัน น้ำยา 1 ห้อง 1 ครั้ง โดยติดต่อกันในห้องน้ำ สถานีน้ำทึบเพลิงพญาไท ให้น้ำจืดอย่างเรียบและซักซ้อม แห้ง	ผลการทดสอบที่มองเห็นได้ตามที่ต้อง
		3. ห้องเดิร์บีม่านน้ำพยาบาลและรถพยาบาล ไว้เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้านแอลกอฮอล์และคนแก่ ถนนสาทรฯ ได้รับ บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	
5. ความปลอดภัยด้านไมโครเวฟตู้อบว่าผ่าน โครงการฯ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ชีวิตคนอาศัย อย่างเป็น ตัวอย่างเดียว ขนาดพื้นที่ 27 ตารางเมตร ความสูง 0.15 เมตร ตู้อบว่าผ่านน้ำสูญญากาศ ขนาดพื้นที่ 70.6 ตารางเมตร ความสูง 1.2 เมตร และตู้อบว่า ขนาดพื้นที่ 53 ตารางเมตร ความสูง 0.05 เมตร ซึ่ง การยกแบบตรวจสอบต้องดำเนินการให้ผู้มาตรวจสอบ ไม่คุณภาพมีคุณภาพเช่นเดียวกัน	1. โครงการตั้งร่างของตู้อบว่าผ่านที่ผู้เชื่อมต่อเครื่องดูดควัน มีความถ้วนหนัก แข็งแรง น้ำดูดไม่ได้ คนดูดเรียบ อยู่ใน สภาพดีและทำความสะอาดง่าย 2. ห้องไนท์มีระบบดูดควันที่ดีกว่าตู้อบว่าผ่าน ความ กว้าง 30-40 เซนติเมตร "ไม่เป็นเศษนิ่ม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำ滴ลง บนตู้อบว่าผ่าน ต้องทำด้วยวัสดุ เหยื่องแรง รีบ ไม่ถูกซึมเข้า ทำความสะอาดง่าย ไม่เสียอยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบสภาพผู้เชื่อมต่อตู้อบว่าผ่าน ไม่แตกร้าว เป็นประจารถมั่นคง	

หมายเหตุ : เที่ยงโควต้า (บริษัท บีชจัดหางาน หรือพาร์ทเนอร์ จำกัด) ต้องตรวจสอบงานการวิเคราะห์ผลกระแทบเพื่อตรวจสอบน้ำยาเคมีที่เข้มข้นบริหาร กองการ เนื่องจากงาน
ราชละเอียด โครงการและมาตรฐานการที่ต้องการจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ ผู้ทดสอบ ลงชื่อ
(นายไนรัตน์ เพชรบุรี แม่น้ำสระบุรีพันธุ์ พัฒน์วุฒิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท บีชจัดหางาน พรอมเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท บีชจัดหางาน จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD. กรุงเทพ 2559 ลงชื่อ
(นายชุมพล ไกรศิริ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 164)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>6. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุการชนน้ำ ผู้นำใช้สารว่าบ่น้ำอาจได้รับอันตรายจากการใช้สารว่าบ่น้ำ ได้แก่ การถล่ม หลักฐาน บริเวณที่มีน้ำขัง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างว่าบ่น้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ชนน้ำ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในขณะใช้สารว่าบ่น้ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีป้ายบอกด้วยความลึกหรือเลขบันอกด้วยดิน ความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีด้วกดึงแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสารว่าบ่น้ำอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอนสาระ และทางเดินของสาระเปียก ถ้า ตลอดระยะเวลาที่ปิดให้บริเวณสารว่าบ่น้ำ จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสารว่าบ่น้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว สูงไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร (ไม่น้อยกว่า 15 เมตร ซึ่งเป็นความยาวของสาระ) ไฟฟ้าช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสารว่าบ่น้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไฟฟ้าช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา สักคราทละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ ตรวจสอบของสาระและทางเดินรอบสารว่าบ่น้ำ ไม่ให้มีน้ำขังตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ระหว่างนี้ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสารว่าบ่น้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด สักคราทละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ ตรวจสอบป้ายแสดงกฎหมายปฎิบัติสำหรับผู้ใช้สารว่าบ่น้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลือน สักคราทละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพาล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิตบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้ลงนาม

(นายไชวิวัฒน์ เศรษฐวัฒน์ และนางสาววชัญญา เศรษฐวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพาล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด


บริษัท ปัญจพาล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

167/223

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวกานต์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 165)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคติดต่อ	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสียสู่น้ำในพืชผักจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย ได้แก่ น้ำอาบน้ํา/ชักด้าง และน้ำรักษาโรค เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึบจากอาคาร จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือผู้ที่อยู่	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องขับหมาดใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อย อย่างละ 1 เครื่อง 5. จัดให้มีผู้ดูแลกระวายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐมนิเทศน์พยาบาลคนจนน้ำ 6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมนิเทศน์พยาบาลคนจนน้ำในบริเวณกระวายน้ำให้ชัดเจน 7. จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณกระวายน้ำให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้กระวายน้ำในเวลากลางคืน <p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดินอากาศแบบดักกอนร่อง (Activated Sludge) ออกแนวให้รองรับน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการได้ย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 ติดต่อกัน สามารถลดลงเหลือ (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และนิ่ภัย BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีค่าชนิดที่ตรวจ pH, BOD, Fat Oil & Grease, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี้ (คุณปีที่ 4 ประกอบ)</p>

หมายเหตุ : เก้าองค์ประกอบ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลด้านการชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้วันทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติต่อระยะเวลาเป็นดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ชั่วโมง


(นายไชวิทย์ เศรษฐวิญญุติ และนางสาวยวัญญาทิพย์ เศรษฐวิญญุติ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 166)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ไกแล็คซี่	<p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ คุ้มครองฯ และความคุ้มครองบ้านเดือน้ำเสียงของโครงการให้ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. ประสานให้รัฐสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตปทุมวัน มาสูบจะถอนส่วนที่ไม่เกินไปกำจัดทุกเดือน</p> <p>4. จัดให้มีผู้มีส่วนได้เสียรับทราบคำแนะนำการระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ เพื่อความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง</p> <p>5. จัดให้มีพนักงานดูแลไขมันจากบ่อคักไขมันทุก 2-3 วัน และจะบันทึกทุกครั้ง โดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีการพยายามทิชชูร่องที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากการไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปถุงค่า จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับน้ำเสียที่ห้องพักน้ำฟอยแฟรงของโครงการ เพื่อนำไปกำจัดค่าไป</p> <p>6. โครงการจะบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ 6.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยโครงการจะติดตั้งระบบบำบัด Aerosol ซึ่งเป็น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำทึ้งก่อนการบำบัด คือ น้ำแยกตะกอน - คุณภาพน้ำทึ้งหลังการบำบัด คือ น้ำพักน้ำใส - คุณภาพน้ำก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโครงการ คือ น้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันที่ 2 <p>2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย คำนวณกระบวนการกำกับดูแลก่อนที่ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พ.ศ. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแห่งกิจกรรมพิเศษนี้เป็นเวลา 2 ปี 2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พ.ศ. 2

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้วินิจฉัย
รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามของคณะกรรมการฯ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ป.ญ. ยกฤต

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายมนูญนัช ໄวงสี



(นายไชดิวิทย์ เดชะวินูโณ แทนนางสาววันวุฒิพัช เดชะวินูโณ)
กรรมการผู้อำนวยการลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 167)

องค์ประกอบของทางเดินหายใจสัตว์ชนิดที่ 1 และถุงลมท่อ	ผลการทดสอบต่อสัตว์ชนิดที่ 1	มาตรฐานที่อย่างกันและสำหรับการเพิ่มเวลาสัตว์	มาตรฐานที่อย่างกันและสำหรับการเพิ่มเวลาสัตว์
		<p>มาตรฐานที่อย่างกันและสำหรับการเพิ่มเวลาสัตว์</p> <p>ผลการทดสอบต่อสัตว์ชนิดที่ 1</p> <p>มาตรฐานที่อย่างกันและสำหรับการเพิ่มเวลาสัตว์</p>	<p>มาตรฐานที่อย่างกันและสำหรับการเพิ่มเวลาสัตว์</p> <p>ผลการทดสอบต่อสัตว์ชนิดที่ 1</p> <p>มาตรฐานที่อย่างกันและสำหรับการเพิ่มเวลาสัตว์</p>

หมายเหตุ : เที่ยงดอย ไครสต์ฟาร์ม (บริษัท น้ำจugo พรีพาร์ตี้ จำกัด) ต้อง汎งบประมาณในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสัตว์ชนิดที่ 1 ที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มเวลาสัตว์ชนิดที่ 1 ให้กับนิติบุคคลอื่นๆ ให้ไว้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียด โครงการและมาตรการที่ไครสต์ฟาร์มดำเนินการเพื่อรักษาสัตว์ชนิดที่ 1 ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

กรรมการ 2559 ลงชื่อ (นายประจวบศักดิ์ ธรรมรงค์ แต่นานาจังวนันวิชัย ทรัพย์ภูมิคุณ)	กรรมการ 2559 ลงชื่อ (นายปัจฉิม พรีพาร์ตี้ จำกัด PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.)	กรรมการ 2559 ลงชื่อ (นายมนูญนันท์ ไกรภานี)
กรรมการ 2559 ลงชื่อ (นายประชุมนันท์ ไกรภานี)	กรรมการ 2559 ลงชื่อ (นายประชุมนันท์ ไกรภานี)	ผู้รับผิดชอบต่อสัตว์ชนิดที่ 1 ให้ไว้ งานเจ้าหน้าที่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามนับรึซัก น้ำจugo พรีพาร์ตี้ จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามนับรึซัก น้ำจugo พรีพาร์ตี้ จำกัด

17/02/23

๗๖๑ หน้า ๑

หมายเหตุ : เนื่องจาก บริษัท บริษัทฯ ต้องดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย ให้กับบุคคลอื่นที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้ร่วมงาน

1

(ပြန်လည်သော်လည်ပ)

ผู้ช่วยครุภัณฑ์สืบต่อของรัชกาล "ฯ-ไข่" วิศวกร ยังคง

PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

100

ពេលវេលា ២៥៥៩ ចងក្រោម

(၁၃) မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ

४८५

M

17/02/23

ตารางที่ 1 (ต่อ 169)

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม และภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.5 ทัศนียภาพ	โครงการตั้งอยู่บริเวณถนนชนบทนายเดิม สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2-3 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ ขนาดความสูง 3-4 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย เช่น อาคาร O2 HIP Condominium ขนาดความสูง 7 ชั้น อาคาร Renova Residence ขนาดความสูง 16 ชั้น และอาคารเพลินจิต คอนโดมิเนียม ขนาดความสูง 7 ชั้น เป็นต้น และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เช่น อาคารแครอฟต์ ขนาดความสูง 9 ชั้น อาคาร เพลินจิต เทอร์เรซ ขนาดความสูง 9 ชั้น และอาคาร วิสูนีช์ แมนชั่น ขนาดความสูง 10 ชั้น เป็นต้น โดย อาคารโครงการซึ่งมีความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จึงไม่มีความแตกต่างจาก อาคารข้างเคียงโดยรอบ อายุไม่เกิน 10 ปี ที่มา สำหรับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลโครงการ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสาร แต่ยังคงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่บ้าง ดังนี้	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 484.91 ตารางเมตร (คุณภาพดี) โดย คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1 ตาราง เมตร/คน เป็นพื้นที่ปลูกไม้เข็ง 286.49 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 61.71 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมาย ควบคุมอาคาร คุณภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมี ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา เตือนใช้สีขาวอ่อนไว้ที่ชั้นเป็นสีอ่อน เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสายตา ควบคุมคุณภาพการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย และพนักงาน ให้เกิดทัศนียภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการ

หมายเหตุ : เนื้อของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิตบุคคลอาคารชุดที่เข้ามานิวิหารโครงการ เพื่อให้วิเคราะห์ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเป็นมินิมอล

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชยวิทย์ เศรษฐมนุสร์ย์ และนางสาววัญญาทัย เศรษฐมนุสร์ย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

อนันดา ไวกาสี



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ມາດຈາກທີ 1 (ຕົວ 170)

เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญญาพัค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องห้ามอบรมเชิงงานการบริหารและผลกระทบต่อสังคมด้วยภาระทางโครงการ ให้กับบุคคลอื่นที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อสร้างความประทับใจ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญญาพัค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องห้ามอบรมเชิงงานการบริหารและผลกระทบต่อสังคมด้วยภาระทางโครงการ ให้กับบุคคลอื่นที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อสร้างความประทับใจ :


ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่าย

ນວຍ້າ ປ່ຽງຈົດ

หน้าที่๑๖๙

ผู้ดูแลภาษาต้องตั้งใจไว้ด้วยความรับผิดชอบจริงๆ ไม่ใช่แค่ “เป็นผู้ดูแลภาษา” แต่ต้อง “รักษาภาษา”

173023



ຄະນະທີ່ 1 (ວັດ 1771)

ช่องประมวลน้ำทางสิ่งแวดล้อม และดูดค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ และดูดค่าทางฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ดีตามหลักมาตรฐาน ดูดค่าทางสิ่งแวดล้อม
<p>เขอกั้คราชบุศรารามรัชดาชั้นเดียว และสถาน เขอกั้คราชบุศรารามรัชดาชั้นเดียว ซึ่งในภาระคร่าวที่ สถานบุศรแต่ละแห่งห่างจากพืชชุมชนถูกตัดaway เอก สิ่งที่ทางการทูล พ.ศ. 2527 ข้อ 20 แตะข้อ 22 ตั้งนี้ ข้อ 20</p> <p>กรณะผู้คนและหัวหน้าคุมผู้คนนี้มีลักษณะ เครื่องหมายของรัฐสูง ณ สถานที่ของคุมผู้คน รวมถึงที่อยู่ของหัวหน้าคุมผู้คนและที่พำนัชใน การชุมนับจงใจหัวหน้าคุมผู้คนด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงสร้างการบ่มเพาะพืชพืชอ้อย ขนาด ความสูง 8 ซม. และชั้นโภติน 2 ชั้น จำนวน 1 รายการ ซึ่งการเกิดชั้นชุง โครงการจะไม่ส่งผล การชุมนับออก ใช้ชุด แรดเกอร์จามบาริกฯ ชุด สถานบุศร 16 แห่ง แต่อาจได้ <p>ข้อ 22</p> <ol style="list-style-type: none"> สถานที่ของคุมผู้คนจะถูกประเมินว่า ดูดค่าทางฯของรัฐสูงไม่อาจเข้าไปในสถานที่นั้นได้ เรื่องแต่ดูดค่าทางฯของหัวหน้าคุมผู้คน 	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการ และดูดค่าทางฯ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการที่ดีตามหลักมาตรฐาน ดูดค่าทางสิ่งแวดล้อม</p>

ห้ามยาเสพติด : เจ็บช้ำ ใจร้าย (บริษัท ภูมิพล พรีเมี่ยม จำกัด จำกัด) ห้องห้องน้ำของโครงการวิหารจะถูกห้ามเข้าห้องน้ำทุกท่านที่เข้ามาในบริเวณโครงการ เพื่อให้รักษาความสะอาด

卷之三

หน้า ๑๖๙

ผู้อำนวยการต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ

ARYA'S LIFE IN TIBET

ກົດລາຍງານທີ່ 2559 ປັບປຸງ

ก. ๑๗๙

ក្រសួងរៀបចំការងារជាមុន ត្រូវបានរឹងម៉ាក ហើយអាមេរិក ចាប់

۱۰۷

卷之三

174/23

ตารางที่ 1 (ต่อ 172)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพิคัดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ในการพัฒนาโครงการ โดยโครงการจะปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 2636 เลขที่คิน 148 และโฉนดเลขที่ 154677 เลขที่คิน 135 ขนาดที่ดินที่รวม 0-3-86.90 ไร่ (1,547.60 ตารางเมตร) ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด นอกจากนี้ ในการเข้า-ออกของสถานทุกแห่งจะต้องมีการแยกบัตร์ผ่านจากเข้าหน้าที่ และจะมีการตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนให้เข้าเท่านั้น ดังนั้น การพัฒนาโครงการมีได้มีการประเมินสถานที่ของคอมเพล็กซ์ฯ (สถานทุก) แต่อย่างใด ดังนั้น การพัฒนาโครงการมีได้มีการประเมินสถานที่ของคอมเพล็กซ์ฯ (สถานทุก) แต่อย่างใด 2. การพัฒนาโครงการ เป็นการพัฒนาในลักษณะเพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัยไม่ได้มีการบุกรุก หรือก่อความเสียหายใดต่อด้านทุกๆ 		

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ปัญจพล

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


(นายไชวิทย์ เดชะวินัย และนางสาววัลยุฤทธิ์ เดชะวินัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายณัฐนัช ไวการี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตรางที่ 1 (ต่อ 173)

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

บริษัท พานิชภัณฑ์ จำกัด
PANJIAPOL PROPERTY CO., LTD.

卷之三

(นาย พชรพันธุ์ เกษชัยวุฒิ) ประธานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน บริษัท น้ำทราย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

176/223

ตารางที่ 1 (ต่อ 174)

การงานตามภารกิจ : เก็บของโภชนาการ (เงินร้าน บัญชีหัก พร้อมแพลตฟอร์ม อื่นๆ) ห้องซ่อมอย่างย่างกันริบบิ้ง เทคโนโลยีที่ใช้ในบริษัทที่ต้องการให้เก็บบัญชีหักของโภชนาการ เนื่องจากงาน

(นาย โชคิวัฒน์ เศรษฐวิญญุติ) และนางสาวชลันญาพัท (นางสาววิภาดา)

662

សៀវភៅបានមួយការទិញនៃពេងរាយទៅក្នុងមុខងារនីមួយៗ ហើយ វិគាយន ចំណាំ
(សៀវភៅបានមួយការទិញនៃពេងរាយទៅក្នុងមុខងារនីមួយៗ ហើយ វិគាយន ចំណាំ)

ตารางที่ 1 (ต่อ 175)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้ง แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ ไม่สามารถลงร่วมกันได้ให้ใช้ถ้อย俗语แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อคดีร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดัง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสืบสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจะเบิกบานอาคารชุดแล้วเสร็จ</p>	

หมายเหตุ : เนื้อของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ให้กับนิติบุคคลอาชารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาเบิกค่าพิเศษคราว

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวุฒิ

(นายโชคิวิทย์ เดชะวิญญูลย์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เดชะวิญญูลย์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายนิยม นิยมวัช)

ผู้อำนวยการศ้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Craft Ploenchit

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> ช่วงก่อสร้าง <p>1. คุณภาพอากาศ</p> <p>1.1 ฝุ่นละออง</p>	<p>1) ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ของ โครงการใกล้กับอาคาร ชุดพักอาศัย (O₂ HIP Condominium) (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</p> <p>2) ภายในพื้นที่โรงเรียน มัธยมศึกษา (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</p> <p>3) ผู้พักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)</p> <p>1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)</p> <p>- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับผลกระทบ</p>	<p>- เก็บและวิเคราะห์ด้วยวิธีระบบgravimetric</p> <p>- เก็บและวิเคราะห์ด้วยวิธีระบบgravimetric</p> <p>- ดิดคั่งถ่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมayan</p>	<p>- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผล การตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัด^{เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด} ระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด)["]</p> <p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด)["]</p> <p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด)["]</p>

หมายเหตุ:["] เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) จัดทำรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดทำรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สห.) ทราบที่ดิน และสำนักงานเขตป้อมayan

["] เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ มาติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ



ป้อมayan

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ



(นายนุชุมนช ไวยวัชิร์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

(นายไชยวิทย์ เดชะวินูลย์ และนางสาววชัญญา เดชะวินูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ตัวชี้ผลการระดับสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	
1.2 ผลกระทบทางอากาศ	1) ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ของ โครงการ ใกล้กับอาคาร ชุดพักอาศัย (O ₂ , H ₂ P Condominium) (จุฬาภ ิพัฒนา)	- ปริมาณก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์ (CO) 2) ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศใต้ของ โครงการ ใกล้กับอาคาร ชุดพักอาศัย (O ₂ , H ₂ P Condominium) (จุฬาภ ิพัฒนา)	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีระบบbeanตีเสปอร์ ซีฟ อินฟราเรด ตีเทคชัน (Non-dispersive Infrared Detection) - ปริมาณสารประกอบไฮโดร คาร์บอน (HC) - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไค ดออกไซด์ (NO ₂)	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีระบบbeanตีเสปอร์ ซีฟ อินฟราเรด ตีเทคชัน (Chemiluminescence) - ปริมาณก๊าซซัฟเฟอร์ได ออกไซด์ (SO ₂)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาของสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด (บริษัท ปิจูใจ พัฒนาเพื่อรักษา "จ้าก้า")	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปิจูใจ พัฒนาเพื่อรักษา "จ้าก้า")

สิ่งแวดล้อม (ทศ.) กรมคลื่น และทางการเงินทุกหน่วยงาน
เจรจาฯ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องความต้องการใช้พลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ที่คาดว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประเทศไทย ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก

បរិយាយ ក្រុងផល នីរឃុំខេត្ត ចំណាំ
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

ପ୍ରମାଣ କରସିଲେ ଏହାରୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

การร่วมกิจกรรมบำนาญสำนักงานบัญชีฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ภายในพื้นที่โรงเรียน นักศึกษาพิทักษ์ (ครุภัที่ 1 ประกอบ)	- ปริมาณก๊าซคาร์บอน อนอกไซด์ (CO) - ปริมาณสารประกลบไฮโดร คาร์บอน (HC) - ปริมาณก๊าซในโครงสร้าง ออกไซด์ (NO_2) - ปริมาณก๊าซซัคเพอร์ไน ออกไซด์ (SO_2)	- เก็บและวิเคราะห์ด้วยย่าง ด้วยวิธีระบบอินฟราเรด ซีพี อินฟราเรด ดิแทคชัน (Non-dispersive Infrared Detection) - เก็บและวิเคราะห์ด้วยย่าง ด้วยวิธีระบบเคมีลูมิเนสценซ์ (Chemiluminescence) - เก็บและวิเคราะห์ด้วยย่าง ด้วยวิธีระบบพาราโรซานิ ลีน (Pararosaniline)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด)"

หมายเหตุ：“เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ข้อกำหนดน้ำหนักการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และข้อสั่งรายงานให้สำนักงานใหญ่และแผนกวิชาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) กรมที่ดิน และสำนักงานเขตปทุมวัน

“เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ มาติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

พ.ย. กทบ.

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชยวิทย์ เศษวิญญุติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เศษวิญญุติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวนารถ)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	นิเวศพัฒนาด้วยชุมชน	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความคืบหน้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3) ผู้พักอาศัยใกล้เคียง ผู้เช่าห้องทั่วไป	- ความเสียหาย/ผลกระแทก หรือร่องรอยเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตัวลงต่อรองรับความคิดเห็น บริเวณภายนอก	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- สำโนราห์ ศรีรุ่ง คาดอต ระบบมาตรการต่อร่าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพัฒนาพัฒนาด้วยชุมชน จำกัด)
2. เสียง	1) ภายในห้องน้ำโครงการ บริเวณต้นที่ติดข้อง โครงการให้กับน้ำยาการ ดูดพัฟฟ์อย่าง (O_2 , HIP Condominium) (ดูจะที่ 1 ประกาย)	1. ระดับเสียง L _A เลvel 24 ชั่วโมง 2. ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- หุบวันที่มีการถอดเสียง ฐานราก แมตรายงาน ผลการตรวจวัดทุก สัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจสอบต่อเนื่อง 1 ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพัฒนาพัฒนาด้วยชุมชน จำกัด)
2) ภายในห้องน้ำร่องรั่วน้ำ มั่นคงและพิเศษ (ดูจะที่ 1 ประกาย)	1. ระดับเสียง L _A เลvel 24 ชั่วโมง 2. ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	เครื่องมือวัดเสียง L _A เลvel 24 - เครื่องติดตัวลงต่อรองรับความคิดเห็น ระบบมาตรการต่อร่าง	- เครื่องติดตัวลงต่อรองรับความคิดเห็น ระบบมาตรการต่อร่าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพัฒนาพัฒนาด้วยชุมชน จำกัด)
3) ผู้พักอาศัยใกล้เคียง ผู้เช่าห้องทั่วไป	- ความเสียหาย/ผลกระแทก หรือร่องรอยเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตัวลงต่อรองรับความคิดเห็น บริเวณภายนอก	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- สำโนราห์ ศรีรุ่ง คาดอต ระบบมาตรการต่อร่าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพัฒนาพัฒนาด้วยชุมชน จำกัด)

หมายเหตุ：“ เงาของโครงการ (บริษัท ปัญจพัฒนาด้วยชุมชน) จัดทำข้างหลังผลการสำรวจกับบุคคลตามมาตรการป้องกันเสียงด้วยการติดตัวลงต่อรองรับความคิดเห็นที่ทางสถาบันเอนไซค์ จำกัด จัดทำขึ้น แต่ยังคงรายงานให้สำนักงานให้เจ้าของโครงการ เนื่องจากความลับทางธุรกิจ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ”

ผู้รับผิดชอบ (นาย) ทราบดีว่า ผลการสำรวจดังกล่าว เป็นข้อมูลของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังคงรายงานให้เจ้าของโครงการ เนื่องจากความลับทางธุรกิจ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ”

บริษัท ปัญจพัฒนาด้วยชุมชน จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


กรกฎาคม 2559 ลงวันที่ 25

(นายโชคชัย เศรษฐบุญชัย และนางสาวพิชญา ธรรมบุญย์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปัญจพัฒนาด้วยชุมชน จำกัด

(นายชุมพูน ไภัสสิ)

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและนักวิชาการ จำกัด



หน้าที่ 2 (ต่อ 4)

คําชี้มูลค่าของสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ควรพูด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความตื้นในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. ความสัมภัยและความปลอดภัย	1) ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณค้านที่ได้ยื่น โครงการให้กับนักลงทุน ดูแลพักอาศัย (O₂, HIP Condominium) (ดูรายละเอียด ในเอกสาร)	- ความเสี่ยงทางอาชญากรรม - ความเสี่ยงทางอาชญากรรม	- เครื่องวัดความร้อน (Vibration Meter)	- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง ที่นี่จะมีเครื่องมือ (Vibration Meter)	- เจ้าของโครงการ (บริษัท บีญุพลด หรือพาร์ค จำกัด) //
	2) ผู้พักอาศัยภาคีเชิง ผู้ที่ก่อสร้าง	- ความเสี่ยงทางอาชญากรรม หรือร่องรอยเริ่มนากผู้ที่ ได้รับผลกระทบ	- ติดต่อเจ้าของบ้านโดยตรง บริเวณที่อยู่บ้าน	- สภาพหลังบ้านที่ดี คงเดิม ระบบสาธารณูปโภคทั่วไป	- เจ้าของโครงการ (บริษัท บีญุพลด หรือพาร์ค จำกัด) //
4. การพัฒนาอย่างยั่งยืน	- ผู้พักอาศัยภาคีเชิง ผู้ที่ก่อสร้าง	- ความเสี่ยงทางอาชญากรรม หรือร่องรอยเริ่มนากผู้ที่ ได้รับผลกระทบ	- ติดต่อเจ้าของบ้านที่ดี คงเดิม บริเวณที่อยู่บ้าน	- สภาพหลังบ้านที่ดี คงเดิม ระบบสาธารณูปโภคทั่วไป	- เจ้าของโครงการ (บริษัท บีญุพลด หรือพาร์ค จำกัด) //
5. น้ำดื่ม	1) เส้นทางน้ำ	- การแยกรั้วซึ่งของที่ น้ำ	- ตรวจสอบให้เข้ากันที่ ครัวส่วนตัวของผู้ที่ น้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการอยู่อาศัย	- เจ้าของโครงการ (บริษัท บีญุพลด หรือพาร์ค จำกัด) //

เพื่อช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกัน ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การจัดทำกฎหมายนี้จึงต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้คนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อรักษาความยั่งยืนของประเทศให้คงอยู่ไปนานๆ

四庫全書

បានយក បញ្ចូនដី នៃខេត្តពោធិ៍ រាជធានីភ្នំពេញ
PANJAPOL PROPERTY CO LTD

ענין כוונתנו בפזמון הדרש

(ມີບໍລິຫານແລ້ວ ດີເລີດຕົວແລ້ວແມ່ນຕະຫຼາດ ອີເມືດຕັ້ງກ່າວ ແລ້ວໄດ້ຮັດວຽກ ປັນຍາ)

५८

ผู้รับอนุญาตการค้าภายในประเทศต้องขออนุญาตของกรมฯ ก่อน

ตารางที่ 2 (ต่อ 5)

ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจอยู่	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2) ดังนี้เป็นต้นไปนี้	- ความสะอาด	- pH	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญจพัค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ฯ
6. น้ำเสีย	1) ระบบน้ำบ่อคัมภีร์เสีย	- BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่าง ตัวอย่างมาตรฐานตามประเพณี กระบวนการรักษาพยาบาลร่วมชนิด ผลต่อสิ่งแวดล้อม เรื่อง ฯ กำหนดมาตรฐานความดูด การระบายน้ำที่คงทนอย่างต่อเนื่อง บางประเภท เช่นงานนา พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญจพัค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ฯ
	2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่ก่อสร้าง	- ความสีของน้ำ/สีคราฟ - ความใสของน้ำ/เรืองแสงจาก ผู้พักอาศัย	- ติดตั้งกล้องรับความเคลื่อนไหว บริเวณที่อยู่อาศัย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญจพัค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ฯ

หมายเหตุ : " เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญจพัค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ใช้กำลังงานและภาระผู้ดูแลในงานโครงการอย่างเดียว ไม่ขอรับผิดชอบกรณีเกิดภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (เช่น ภัยธรรมชาติและภัยมนุษย์) ที่ดูดซึมเข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัย"


" เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญจพัค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) จะห้องสำรวจพื้นที่ของบ้านและก่อไข่หลักทรัพย์ที่ดินตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ก่อนที่จะลงนามในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นิติบัญญัติที่ก่อสร้างไว้ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ก่อนที่จะลงนาม"

บริษัท ปีญจพัค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ
นายไชยวิทย์ เพชรบูรณ์ PANJAPOL PORNCHARA, ก.

(นายไชยวิทย์ เพชรบูรณ์ แม่บ้านตามความข้อบัญญัติ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปีญจพัค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนันช ไกวศรี)



ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การระบายน้ำ	- ร่องระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักน้ำภายในโครงการ	- การสะสมของตะกอนดินในร่องระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักน้ำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ¹⁾
8. การจัดการมูลฝอย	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณมูลฝอยต่อกัน - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง.	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ¹⁾
	2) ผู้พักอาศัยภายนอกที่ พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมขาม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ¹⁾
9. ระบบไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ¹⁾
10. การป้องกันอัคคีภัย	1) ตั้งคันเพลิงเคนี	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ¹⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดสร้างรายงานให้สำนักงานใหญ่และแผนกรหปภกรชั้นชาติตรวจสอบ (พ.ม.) กรณฑ์เดิน และสำนักงานเขตปทุมวัน

²⁾ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ มาติดประกาศไว้บริเวณด้านบนบันไดเชื่อมระหว่างโครงการให้เห็นอย่างชัดแจ้ง

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

บุญฤทธิ์


(นายไชยวิทย์ เศษะวิบูลย์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เศษะวิบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวยาศ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



บทที่ 2 (ต่อ 7)

ตัวชี้ผลกรอบงานในแนวต่อส้อม	บริเวณที่ควรตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) ป้ายและเครื่องหมาย แสดงการห้ามไฟ และ แผนผังเส้นทางการ หนีไฟ	- สถานที่ น่องเข็นไม้ซึ่คเณ และไม้บานดีอน	- ควรจะสอนโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาด พชรพัฒน์ร็อก จำกัด)	
11. การจราจร	1) ภายในพื้นที่โครงการ - ป้ายชื่อโครงการ และ ป้ายทิศทางการเดิน ทาง	- สถานที่ น่องเข็นไม้ซึ่คเณ และไม้บานดีอน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาด พชรพัฒน์ร็อก จำกัด)
	2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดต่อกันถึงรัฐบาลศึกษา บริเวณป้อมชาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาด พชรพัฒน์ร็อก จำกัด)
12. ้านอาจร้าวตามรอยและความ ไม่ต่อเนื่อง	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพพื้นดินไม่ใช่งานของ เอกสารยังไม่ครบ	- ตรวจสอบตามชนิดของ อุปกรณ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ช่วงก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาด พชรพัฒน์ร็อก จำกัด)
		- สภาพความสมบูรณ์ของรั้ว และ Chain Link	- ควรจะสอนตามชนิดของ อุปกรณ์	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาด พชรพัฒน์ร็อก จำกัด)

“ เรื่องของงานการ (บริษัท ปีญญาอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) จัดทำรายงานผลการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ลงทุนและแก้ไขผลการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุมัติ ให้สำนักงานใหญ่ทราบแล้วก็ตามทุก 6 เดือน แต่ต้องส่งรายงานให้สำนักงานใหญ่ทราบทุกครั้งที่มีผลการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุมัติ ”


卷之三

บริษัท ปัญญาดี พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด
PANYAPOL PROPERTY CO., LTD.

(ນາໂຄລາວຍໍ່ຮູບໃບ ອັນປະເມີນຕົວແທນທີ່ກຳນົດໄດ້ຈຸດຕະຫຼາດ)

ก ร ง ภ า ต า น า 2 5 5 9 น า ร ช น 2 5 5 9

ପ୍ରକାଶକ ମହିନେ



ตารางที่ 2 (ต่อ 8)

ลักษณะกระบวนการดูแลล้อม	บริการที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	- สภาพความสมบูรณ์ของระบบบันทึกภาพวงจรปิด (CCTV) ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลางวิทยุ (CCTV)	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาพล พร้อมเพอร์ฟิล จำกัด) 〃	
2) เครื่องจักรกลปักรถ	- ตรวจสอบตามชนิดของ บุคคล	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เจ้าของ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาพล พร้อมเพอร์ฟิล จำกัด) 〃	
3) ป้ายແเนะนำการทางงาน	- สภาพดี ม่องหนืดชักเท申 และไม่กลมลื่อน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เจ้าของ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาพล พร้อมเพอร์ฟิล จำกัด) 〃	
4) ถนนก่อสร้าง	1. การปืนพาหะนำไปรอก ชาให้เช่น โรคเหาซ้ำๆ ไข้และการเรียกเข้ามานั่น ๆ 2. ติดตั้งป้ายสีกิจการเก็บ ภาษีและกิจกรรมที่เกิด และการ	1. ตรวจสอบ - ตรวจสอบ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง ทุก 6 เดือน 2. ติดตั้งป้ายสีกิจการเก็บ ภาษีและกิจกรรมที่เกิด และการปืนพาหะนำไปรอก	- ก่อนรับมือเข้าทำงานทุก ครั้ง และหลังรับเข้า ทำงาน ทุก 6 เดือน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาพล พร้อมเพอร์ฟิล จำกัด) 〃	
			- คาดติดตั้งภายในวันที่ 6 เดือน แต่จะต้องรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนท้องถิ่นและ สังเวยด้วย (หาก) กรณีลิน dane และดำเนินงานตามกำหนดทุกวัน		
			เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาพล พร้อมเพอร์ฟิล จำกัด) จะต้องนำรายละเอียดมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อคนในพื้นที่มาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบภายในวันเดียว		
			การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและแก้ไขอย่างทันท่วงทัน นิติบัญญัติที่บ้านที่ก่อสร้างไว้ให้ทราบให้ทันท่วงทัน		

หมายเหตุ : " เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาพล พร้อมเพอร์ฟิล จำกัด) ให้การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดิน แต่จะต้องรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนท้องถิ่นและสังเวยด้วย (หาก) กรณีลิน dane และดำเนินงานตามกำหนดทุกวัน


" เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญาพล พร้อมเพอร์ฟิล จำกัด) จะต้องนำรายละเอียดมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและแก้ไขผลกระทบต่อคนในพื้นที่มาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบภายในวันเดียว

บริษัท ปัญญาพล พร้อมเพอร์ฟิล จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นาย ใจดีวิวัฒน์ และนางสาวชลธิษา บุญฤทธิ์ เดชะวิญญู)
กรรมการผู้จัดการและผู้ดูแลทุนของบริษัท ไทยวิสาหกิจ

(นายมนูญนันช ไกวاسي)



ตารางที่ 2 (ต่อ 9)

ตัวเลือกกระบวนการตัดสินใจ	บริเวณพื้นที่รวม	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. ความรู้ความเข้าใจของคนงานในการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์	- จัดอบรม คนงานในการใช้เครื่องจักร	- จัดอบรม	- เดือนละ 1 ครั้ง	- เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท บัญชก พร้อมเพรียร์ จำกัด) ฯ
5) ผู้พักอาศัยในตึก - พนักงานเดียวๆ/ผู้ครอบครัว พนักงานเดียวๆ/ผู้เช่าห้องพัก	- ติดต่อผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณที่อยู่อาศัย ผู้รับผิดชอบ	- ติดต่อผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณที่อยู่อาศัย	- ตั้งแต่ห้าครั้ง 1 ครั้ง/เดือน จะมีเวลาการก่ออันตราย	- เดือนละ 1 ครั้ง/เดือน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท บัญชก พร้อมเพรียร์ จำกัด) ฯ


หมายเหตุ : " เจ้าของโครงการ (บริษัท บัญชก พร้อมเพรียร์ จำกัด) จัดการของคนงานโดยผู้ดูแลความปลอดภัยและคนงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคนงานในที่นักงาน และจัดทำรายงานให้กับผู้ดูแลคนงาน ใบอนุญาตและหนังสือเดินทาง สำเนาถัดไปเป็นต้น แต่สำหรับคนงานที่ไม่ได้รับมอบหมาย จัดการของคนงานโดยผู้ดูแลความปลอดภัยและคนงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคนงานในที่นักงาน จัดการของคนงานโดยผู้ดูแลความปลอดภัยและคนงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคนงานในที่นักงาน ตามที่ระบุในรายงาน การวิเคราะห์ผลการติดตามที่มาที่ไปรับคนงานที่มาท่องเที่ยว ต้องรับทราบหน้าที่ก่ออันตรายให้เจ้าของโครงการได้เห็นอย่างชัดเจน

บริษัท บัญชก พร้อมเพรียร์
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายไชยวิทย์ เพชรวิจัย แคลมนัสาขาวัฒนาพิทักษ์ เศรษฐวิจัย
กรรมการผู้มีอำนาจงานบริษัท ปัญชก พร้อมเพรียร์ จำกัด

(นายไชยวิทย์ ไววิจัย)



ຕົວຮຽນທີ 2 (ໜ້າ 10)

ผู้ดูแลกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่ม	บริการที่ควรตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความตื้นในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
● ตรวจสอบดำเนินการ					
1. จุลภาคภูมิ					
1.1 ผู้ดูแล	1) ถนนภายในพื้นที่ โครงการ	- ความสะอาด - ความเข้มข้นที่	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา มีโรคดำเนินการ	- เก็บองค์กรงาน (บริษัท ปัญญา พัฒนาเพื่อสังคม จำกัด) ³⁾ หรือบินบุญศักดิ์มาตรากรุง
	2) ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง พื้นที่โครงการ	- ความเสี่ยงทาง/ ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับผลกระทบ	- ติดต่อกันของรั้วน้ำตามศูนย์ฯ บริเวณป้อมชนบท	- ตั้งแต่ครึ่งหลัง 1 ครั้ง	- เก็บองค์กรงาน (บริษัท ปัญญา พัฒนาเพื่อสังคม จำกัด) ³⁾ หรือบินบุญศักดิ์มาตรากรุง
1.2 นักพัฒนาภาค	1) ถนนภายในพื้นที่ โครงการ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา มีโรคดำเนินการ	- เก็บองค์กรงาน (บริษัท ปัญญา พัฒนาเพื่อสังคม จำกัด) ³⁾ หรือบินบุญศักดิ์มาตรากรุง
	2) พนักงานช่างภายใน โครงการ	- ความถ้วนหน้าของพนักงาน แคตตาล็อก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา มีโรคดำเนินการ	- เก็บองค์กรงาน (บริษัท ปัญญา พัฒนาเพื่อสังคม จำกัด) ³⁾ หรือบินบุญศักดิ์มาตรากรุง

“ สำหรับโครงการ (บริษัท ปีญจนาภิเษก) ไม่ได้ขอทราบเรื่องนี้คุณก็ต้องทราบด้วย จึงควรรายงานผู้บังคับบัญชาของตนให้ทราบ ”

สำนักงานนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมความต่อเนื่อง (สปส.) กรมทุนคน และสำนักงานเศรษฐกิจทุรกันดา เส้นทาง โภชนาการ (บีชชั้น ปูซิชชั่น หรือพื้นที่ จ.ภ.ค.) จะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผลผลกระทบเพื่อวางแผน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับผู้ที่มุ่งมั่นทำางานจัดที่เข้ามาร่วมโครงการ เพื่อรับทราบการตรวจสอบยึด

บริษัท ปัญญาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANYAPOL PROPERTY CO., LTD.

(ពិសេសនាមីនុយោបល់រាយ ឬវិនិយោបល់រាយ គឺមួយនឹងការងាររាយរាជក្រឹតា)

(բարձր առնելու)

မြန်မာတေသနပညာတွင် အကျဉ်းချုပ်မှု ဖြစ်ပါသည်။

卷之三

189/723

ตารางที่ 2 (ต่อ 12)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. น้ำใช้	1) เส้นท่อประปา	- การแตกหักหรือร้าวซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) ถังเก็บน้ำใช้	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	3) วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ	- การปิดวาล์วในช่วง 07.00 - 10.00 น. และช่วงเวลา 19.30 - 21.00 น.	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
4. ระบะวายน้ำ	4.1 โจรสร้าง ระบะวายน้ำ	- พื้นระบะวายน้ำ	- สภาพดีไม่ແกร็ขาว	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
		- อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ ระบะวายน้ำ	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

หมายเหตุ : ^{3/} เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลกระทบปฐมติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน แต่จะส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พม.) กรมที่ดิน และสำนักงานเขตปทุมวัน

* เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ  

(นาย โชคิวิทย์ เศษะวิญญุติ และนางสาวชัญญา โชคิวิญญุติ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ 

(นายมุณีชัย ไวกะสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิสาหกิจ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ 13)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อุบัติเหตุจาก การจมน้ำ	- ขอบสระและทางเดินรอบ สรรว่ายน้ำ	- ไม่มีน้ำขัง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดเวลาที่เปิด ดำเนินการสรรว่ายน้ำ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ป้ายแสดงกฎหมายป้องกันสิ่งปลูกสร้าง สำหรับผู้ใช้สรรว่ายน้ำ	- สภาพดี ไม่ล่อนเลื่อน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- อุปกรณ์ประจำสรรว่ายน้ำ เช่น ไม้ซั่งชีวิค ห่วง ชูชีพ โฟมชั่งชีวิค	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
4.3 คุณภาพน้ำ สรรว่ายน้ำ	- สรรว่ายน้ำ บริเวณส่วน ลึกและส่วนลึก บริเวณ ละ 1 ชั้น	- pH - Residual Chlorine	- เก็บตัวอย่างโดยวิเคราะห์ด้วยวิธีเคมี	- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิด บริการ และจัดให้มีการ ตรวจสอบเพิ่มเติมระหว่างวัน ในกรณีที่มีผู้มาใช้ บริการจำนวนมาก หรือ เป็นวันที่มีแรงแผลงจัด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ^{3/} เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นของการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพม.) กรมที่ดิน และสำนักงานเขตปทุมวัน


* เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องร่วมมือรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียด โครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ  ภูมิใจทราย

(นายไชยวิทย์ เศรษฐวิญญุติ และนางสาววัญญา เศรษฐวิญญุติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ  ไวยาศ

(นายมนูญชัย ไวยาศ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
				คอกอุบัติภัยเวลาเป้าค์ ดำเนินการ	
	- สารว่าด้วยน้ำ บริเวณส่วน ดีก และส่วนดื่มน บริเวณ ละ 1 ชุด	- Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- เก็บและวิเคราะห์ด้วยย่าง ด้วยวิธีมาตรฐาน	- สักปิดาห์ละ 1 ครั้ง คอกอุบัติภัยเวลาเป้าค์ ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) [*] หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ระบบกรองน้ำสารว่าด้หน้า	- สภาพดีไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สักปิดาห์ละ 1 ครั้ง คอกอุบัติภัยเวลาเป้าค์ ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) [*] หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ความสะอาดของ สารว่าด้หน้า	- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ำ และเศษมะพร้าว	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สักปิดาห์ละ 1 ครั้ง คอกอุบัติภัยเวลาเป้าค์ ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) [*] หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ซื้อไม่ได้จะหันมายังนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พม.) กรมที่ดิน และสำนักงานเขตทุกทุกวัน

* เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) จะด้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติ คอกอุบัติภัยเวลาเป้าค์ดำเนินการ


กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ 

นายสิติปน จิตา

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.


(นายไชยวิทย์ เศษวิบูลย์ และนางสาววชัญญา เศษวิบูลย์)

กรรมการผู้อำนวยการลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ 

นายมนูญนัช ไวนารี

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 15)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. น้ำเสีย 5.1 ประดิษฐิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (1) คุณภาพน้ำทึบ ก่อนการบำบัด	- บ่อแยกคัดกอน (คูปที่ 4 ประจำบ้าน)	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ด้วยย่างคัววิชนาครฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ซื้อไม่ได้จะลงทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สปม.) กรมที่ดิน และสำนักงานเขตปทุมวัน

* เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้ลงนาม

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวิทย์ เศษวิญญ์ และนางสาวขวัญฤทธิ์ เศษวิญญ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

นายมนูญนัช ໄວกาสี

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 16)

ตัวนิพลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
(2) คุณภาพน้ำทึ้ง หลังการบำบัด	- บ่อพักน้ำใส (ครุภปที่ 4 ประกอบ)	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria	- เก็บແղะวิเคราะห์ด้วยย่าง ด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุณ การระบายน้ำทึ้งจากอาคาร นางประเกท และนางชนาดา พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ³ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
(3) คุณภาพน้ำทึ้ง ก่อนออกนอก โครงการ	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ครุภปที่ 4 ประกอบ)	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN	- เก็บແղะวิเคราะห์ด้วยย่าง ด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความคุณ การระบายน้ำทึ้งจากอาคาร นางประเกท และนางชนาดา พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ³ หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ³ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพม.) กรมที่ดิน และสำนักงานเขตปทุมวัน

⁴ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

พ.บ.ก.ก.

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชยวิทย์ เดชะวินัย และนางสาววัญญาณ์ เดชะวินัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 17)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- Total Coliform Bacteria			
5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในทุก กิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร) 3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร) 4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายน้ำ/ไม่ระบายน้ำ) 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ (ซื้อ/ปริมาณ) (คิตรหีบ กิโลกรัม)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดภายในพื้นที่โครงการ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าหน้าที่องค์กร (ผู้อำนวยการเขตป่าทุนวัน) ภายในวันที่สิบห้าของเดือน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนกรรมาธิการบรรเทาทุกข์และส่งเสริมสันติ (สพ.) กรมที่ดิน และสำนักงานเขตป่าทุนวัน

* เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาไปต่อมา

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
Panjapol Property Co., Ltd.

(นายไชยวิทย์ เดชะวินัย ประธานสาขาวัฒนาดูแล เดชะวินัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ໄວกาสี)

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



รายงานที่ 2 (งบ 18)

สำหรับงานนี้อย่างเดียวจะได้รับพยากรณ์ธรรมชาติไม่ถูกสั่งมาต่อไปอีกแล้ว

เข้าร่องโครงการ (บริษัท รีพลัฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) จะศึกษาสิ่งของรายร่างงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการที่เข้ม (รายงานฉบับที่เสนอขอ) ให้กับนิตยสารอย่างชัดเจนที่เข้มงวดมากกว่าปกติ เพื่อให้เป็นการตรวจสอบเชิงลึก

โครงการและมาตรการที่กระทรวงการคลังต้องปฏิบัติ ภายหลังจากประกาศดำเนินการ

បរិយាយ ព័ម្ពុងទេវ និងអាមេរិក ចាត់
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.
Vivian

סְבִירָה בְּשֵׁם הַמֶּלֶךְ מֶלֶךְ עֲדָתָנוּ

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนอื่นเชื่อถือเรา

卷之三

၁၇၂၀ ခ. ၁၈၆၅ ၁၇-၁၇ မြန်မာရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အမြန်မှုပေါင်းစပ် ၁၇၃၀ ခ. ၁၈၆၅ ၁၇-၁၇ မြန်မာရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အမြန်မှုပေါင်းစပ်



คุณภาพงานที่ 2 (๓๐ ๑๙)

ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปริมาณที่ควรตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความตื้นในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การประเมินภัยคุกคาม	- ภัยพัฒนาภายนอกในโครงสร้าง และวางแผนป้องกันภัยใน โครงการ	- การตระหนักรู้ของคนดิน ในเรื่องพัฒนา แหล่งร้าง รวมทั้งๆ	- ตรวจสอบโดยใช้เจ้าหน้าที่	- เก็บข้อมูล 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือผู้บุคคลอิสระทุก
7. ภัยธรรมชาติ	1) พัฒนาโครงสร้าง - ปรับเปลี่ยนที่ตั้งของบ้านให้อยู่ ห่างจากพื้นที่น้ำท่วม และห้องพักนักศึกษาอย่างกว้าง 2) สืบพัฒนาต่อไปหลังจากน้ำท่วม	- ปริมาณน้ำที่ต้องการ - ความต้องการ	- ตรวจสอบโดยใช้เจ้าหน้าที่ - ไม่ได้ดำเนินการ	- หากวั่นดูตลอดระยะเวลา - หากดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือผู้บุคคลอิสระทุก
					- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือผู้บุคคลอิสระทุก


กิจกรรมการสอนภาษาไทย: “ เด็กๆ ชอบการ (ปรัชญา ปัญญาต อรุณพารว์ จำศัก) ในการฟังเสียงไม้ค่าของภาษาไทย การฟังเสียงที่เป็นภาษาไทยแล้วเกิดความกระตือรือร้นในการฟังภาษาไทยมากขึ้น จึงทำให้เด็กๆ สนใจภาษาไทยมากขึ้น ”

บริษัท ปันจายอน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJIAPOL PROPERTY CO., LTD.
จังหวัด เชียงใหม่

กรุงไทย 2559 ที่สุด

(晉書) 人物志

အမြတ်မြတ်စွာ အမျိုးမျိုး ပေါ်လေ့ရှိနေသူများ မြတ်စွာ ပေါ်လေ့ရှိနေသူများ



ตารางที่ 2 (ต่อ 20)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. ระบบไฟฟ้า	1) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเดือนรำวัง อันตราย	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลับเดือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณโดยรอบหม้อ แปลงไฟฟ้า	- มีสภาพໄล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพพร้อมใช้งาน - อาชญากรรมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
9. การอนุรักษ์พลังงาน	1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนกลาง 2) ระบบปรับอากาศ ส่วนกลาง 3) เครื่องซักอบอุ่นผ้า ด้วยไฟฟ้า	- เครื่องหมายแสดง ประสิทธิภาพการประหยัด พลังงานที่ระบุมา กับ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า - อาชญากรรมใช้งานของอุปกรณ์ ไฟฟ้า	- ตรวจสอบความนิยมของ อุปกรณ์	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดทำเป็นนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลกระทบปฎิบัติความมุ่งมั่นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) การนทกิน และสำนักงานเขตปทุมวัน

* เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่โครงการจะต้องปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ผู้จัดการ

บริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชวัฒ์ เชชะวิญญ์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ เชชะวิญญ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิสาหกิจ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 21)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	4) จุดคัดประการสและป้ายประชาสัมพันธ์	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1) อุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	3) ป้ายและเครื่องอังมูลาย แสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ	- สภาพดี, มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ^{3/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : " เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ซื้อไปได้จะเป็นนิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุกเดือน และสำนักงานเขตปทุมวัน

" เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) จะต้องส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้ามาบริหารโครงการ เพื่อให้รับทราบรายละเอียด โครงการและแนวทางการที่โครงการจะต้องปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

ไชยวุฒิ ดีชัยวิวัฒน์

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายไชยวุฒิ ดีชัยวิวัฒน์ และนางสาวชวัญฤทธิ์ ดีชัยวิวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช วงศ์สิริ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 22)

ดัชนีผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	บริษัทที่ตรวจสอบ	ทราบมิเตอร์	วัสดุการตรวจสอบ	ความคืบในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4) บุปผาณฑ์บ่มเพลิง	บริษัทบ่มเพลิง	ทราบมิเตอร์	วัสดุการตรวจสอบ	ความคืบในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- เครื่องดับเพลิงแบบ น้ำดับ	- สถาแพพร้อมใช้งาน - อาบุกานใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน / ครึ่ง คาดเดา	เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ³⁾
- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สถาแพพร้อมใช้งาน - เจ้าถึงไฟตระเวก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน / ครึ่ง คาดเดา	เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ³⁾
- กำรดีดด้นดับเพลิง และถุงเก็บสารดับ (FHC)	- สถาแพพร้อมใช้งาน - เจ้าถึงไฟตระเวก	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครึ่ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ³⁾
- หัวดับเพลิง	- สถาแพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครึ่ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ³⁾
5) น้ำดูดน้ำเส้นทาง ในการดูดน้ำ รวมค่าน้ำดัน	- สถาแพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครึ่ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ³⁾

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ไม่ได้ตรวจสอบภัยคุกคามของภาระน้ำของบ้านพักที่มีภาระน้ำสูงกว่าภัยคุกคามที่ตรวจสอบแล้ว ให้ตรวจสอบภัยคุกคามที่สูงกว่าที่ตรวจสอบแล้ว 6 เดือน และหากสิ่งของในบ้านฯ สำหรับการพักอาศัยไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ดำเนินการซ่อมแซมที่สูงกว่าภัยคุกคามที่ตรวจสอบแล้ว 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบที่ดำเนินการตรวจสอบตามมาตราฐานของบริษัทฯ ให้ดำเนินการซ่อมแซมที่สูงกว่าภัยคุกคามที่ตรวจสอบแล้ว 6 เดือน แต่หากสิ่งของในบ้านฯ สำหรับการพักอาศัยไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ดำเนินการซ่อมแซมที่สูงกว่าภัยคุกคามที่ตรวจสอบแล้ว 6 เดือน

* เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) จะห้องที่ไม่อนุญาตให้เช่าห้องที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามมาตราฐานของบริษัทฯ ให้ดำเนินการซ่อมแซมที่สูงกว่าภัยคุกคามที่ตรวจสอบแล้ว 6 เดือน แต่หากสิ่งของในบ้านฯ สำหรับการพักอาศัยไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ดำเนินการซ่อมแซมที่สูงกว่าภัยคุกคามที่ตรวจสอบแล้ว 6 เดือน

บริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นาย ใจวิวิชย์ เดชะวิจุลศรี และนางสาวรำรุ่งน้ำทิพย์ เทศวิวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

(นายมนูญน์ ไวยศิริ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



ค่าทางที่ 2 (ต่อ 24)

ตัวชี้วัดผลกระทบต่อความต้องการ	บริเวณที่ควรตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ภารกิจงานตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) ผู้พักอาศัยเกิดเจ็บ โศกกรรม	- เรื่องเรื่องเรียนจากผู้ที่ดูแล ผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากผู้ที่ดูแล เครื่องรับเรียนและภาระ คิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปีค่านินบาน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญญา พัฒนาอยู่รัก จำกัด) หัวหน้าบุคลากรทางชุมชน	
13. อาจมีความไม่สงบและความ ไม่ดีกับ	1) พื้นที่โครงการ - ก ร ณ ท ก า ย โครงการ มี การ ปรับเปลี่ยน เช่น ปรับเปลี่ยนชื่อ ชื่น ก า ร ก า ล กางนกอกาคราบ ซึ่งบ้างเป็นราย การ ขาด ระยะ จะบ้าง เป็นต้น - ระบบกล้องวงจรปิด	- ติดตั้งป้ายเดือนใหม่ที่ บริเวณที่ปรับเปลี่ยนชื่อ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบให้เข้ากับที่ ทราบเดือนใหม่ที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปีค่านินบาน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญญา พัฒนาอยู่รัก จำกัด) หัวหน้าบุคลากรทางชุมชน
			- ตรวจสอบให้เข้ากับที่ ทราบเดือนใหม่ที่	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาปีค กำหนดการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปีญญา พัฒนาอยู่รัก จำกัด) หัวหน้าบุคลากรทางชุมชน

๓) ผู้ขอใบอนุญาต (ผู้ที่มีบัญชีเป็นตัวบุคคลของตัวเอง บังคับใช้กฎหมายปกครองในบ้านเรือน และต้องร่วมงานในบ้านเรือน ๖ เดือน และต้องร่วมงานในบ้านเรือน ๖ เดือน แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบุคคลของตัวเอง บังคับใช้กฎหมายปกครองในบ้านเรือน และต้องร่วมงานในบ้านเรือน ๖ เดือน และต้องร่วมงานในบ้านเรือน ๖ เดือน)

ให้กับนักงานไซบอร์ดและหน้าร่างยกกระร่วงชาติให้ระทมถึงความลึก邃ที่มากยิ่ง (พ.ศ.) กะรุณเจตน แสงสีฟ้าผ่านทางวัน

บริษัท ปานาเพอร์ฟาร์ม จำกัด PANAPOL PROPERTY CO., LTD.	กรกฎาคม 2559 ประจำ	 
		๒ ๒
นายมนูญนันช์ ไภรاسي		

กรกฎาคม 2559 ๑๙๗

(သမိတ်အောင် ပုဂ္ဂနိုင်လေးမှတ်ဆောင်ရွက် ပရီတေသန ပုဂ္ဂနိုင်လေး)

卷之三

ដើម្បីបានការងារជាមួយនឹងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសាធារណការ

ตารางที่ 2 (ต่อ 25)

ด้วยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้	บริเวณที่ควรระวัง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) ผู้พักอาศัยไม่ได้เป็นพนักงาน โครงการ	- เรื่องร่องเรียนจากผู้ดูแลรับ ผลประโยชน์	- เรื่องร่องเรียนจากผู้ดูแลรับ ผลประโยชน์	- ติดตามประเมินจากท่านรับ เรื่องร่องเรียนและความ คิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) หรือผู้ดูแลอาคารชุด
14. ห้องน้ำสาธารณะ	- ผู้พักอาศัยไม่ได้เป็นพนักงาน โครงการ	- เรื่องร่องเรียนจากผู้ดูแลรับ ผลประโยชน์	- ติดตามประเมินจากท่านรับ เรื่องร่องเรียนและความ คิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) หรือผู้ดูแลอาคารชุด
15. ภาวนะบันไดและทางเดิน พื้นทางเดิน	- ผู้พักอาศัยไม่ได้เป็นพนักงาน โครงการ	- เรื่องร่องเรียนจากผู้ดูแลรับ ผลประโยชน์	- ติดตามประเมินจากท่านรับ เรื่องร่องเรียนและความ คิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) หรือผู้ดูแลอาคารชุด
16. ภาวนะบันไดและทางเดิน พื้นทางเดิน	- ผู้พักอาศัยไม่ได้เป็นพนักงาน โครงการ	- เรื่องร่องเรียนจากผู้ดูแลรับ ผลประโยชน์	- ติดตามประเมินจากท่านรับ เรื่องร่องเรียนและความ คิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) หรือผู้ดูแลอาคารชุด

หมายเหตุ : " เงื่อนไขโครงการ (บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) ในกรณีที่ผู้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบุคคลตามกฎหมาย จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานไป
สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส่วนราชการ (แผนพัฒนาและสำนักงานเศรษฐกิจและ
บุคลากร) ให้กับผู้ดูแลอาคารชุดที่ผู้บ้านบริหาร เพื่อให้รับทราบผลการให้คะแนน (รายงานบัญชีบ้านบุญชุม) ให้กับผู้ดูแลอาคารชุดที่ผู้บ้านบริหาร เพื่อให้รับทราบผลการให้คะแนน

โครงการและมาตรการที่โครงการจะลงปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินการ
กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ
นายพิริพันย์ แอบดานาราษฎร์ ผู้จัดการโครงการ
กรรมการและมาตรการที่โครงการจะลงปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินการ


บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

ลงชื่อ
นายพิริพันย์ แอบดานาราษฎร์ ผู้จัดการโครงการ
กรรมการและมาตรการที่โครงการจะลงปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินการ

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายพิริพันย์ แอบดานาราษฎร์ ไว้ลึก)

ผู้ดูแลอาคารท่านผู้รับมอบหมาย ให้รับทราบผลการให้คะแนน
ให้กับผู้ดูแลอาคารชุดที่ผู้บ้านบริหาร เพื่อให้รับทราบผลการให้คะแนน



ลงชื่อ
.....

(นายพิริพันย์ ไว้ลึก)

รายงานที่ 2 (กง 26)

ผู้ชุมชนกระบวนการตั้งเวลาด้อม	บริเวณที่ควรตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความตื้นในการตรวจสอบ	ผู้ร่วมพิจารณา
17. ศูนย์การบริโภคและอาหารเพียง พอของชุมชนผู้หลักภัยภายใน โครงสร้าง	- ผู้พักอาศัยที่เข้ามาในโครงสร้าง - ผู้พักอาศัยที่เข้ามาในโครงสร้าง	- ประเมินเรื่องราวเรื่องทุกประเทศ ที่เปลี่ยนแปลง และปัจจุบัน คิดเห็นของผู้พักอาศัย ภายในโครงสร้าง	- ติดตามประเมินจากส่วน รับเรื่องร้องเรียน และ ความคิดเห็น หากพบว่า มีช่องร้องเรียนท่องแท้ๆ เป็นทางการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ไม่คำนึงถึง หัวข้อใดบุคคลใดสามารถ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปัญญา พาร์ค เพอร์ฟู๊ต จำกัด) หรือบุคคลใดสามารถ

ก่อนจะไปร้องเพลง ให้ฟังเสียงดนตรีที่ดีๆ ก่อน เช่น ฟังเพลงไทยๆ ที่มีความสุภาพ เช่น เพลงเรื่อง “เจ้าสาว” ของ “บุญเรือง” หรือ “น้ำตก” ของ “อู๊ด อาร์สยาม” ก็ได้ แต่ไม่ควรฟังเพลงที่มีเนื้อร้องเสื่อมเสีย หรือเสียงร้องที่ดัง度过 จนทำให้เกิดความประหม่าในห้อง การร้องเพลงต้องใช้ความอดทนและพยายามอย่างมาก แต่เมื่อได้ร้องเพลงเสร็จแล้ว ก็จะรู้สึกว่าเป็นการผ่อนคลายที่ดีมาก

* ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๕๐๐๐ บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา แต่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

บริษัท ปานาเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
PANAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นา) ใจวิตัย เศรษฐวิญญาฯ ได้แนะนำถึงราษฎรทั่วไป ให้ระมัดระวัง

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ อัน สีดา

အေဒီ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးရာတန်ဖိုး



สัญลักษณ์

พื้นที่โครงการ

- ① จุดตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการ โดยกำหนดจุดตรวจไว้บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการใกล้กับอาคารชุดพักอาศัย (O_2 HIP Condominium)
- ② จุดตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมัธยมสันพิทยา ห่างจากโครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 390 เมตร (ตามระยะประมาณ)



กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

กิตติกร

(นายไชยวิทย์ เดชะวินูลย์ และนางสาววัญญาทัย เดชะวินูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ..... *Am*

(นายนรุณย์ ໄວกาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



thai thai engineers co., ltd.


Environmental Engineers - Consultants

5/235 Teseban Songklae Road, Ladysa, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ชื่อโครงการ : Craft Ploenchit

รูปที่ 1 : จุดตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ และสถานที่อ่อนไหว

ที่มา : บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



กรอกวันที่ 2559 ลงชื่อ.....

ပုဂ္ဂန္တ

(นายไชยวิทย์ เทชะวิบูลย์ และนางสาววิจัยฤทธิ์ เทชะวิบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจดูแล บริษัท เปียงกล หรือพะເໂຮຣີ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ถึงรุ่ง... *Am 8*

(បាយបណ្តុះដៃ និងការពិនិត្យ)

ผู้ร่วมงานการศึกษาที่จังหวัดต้อนของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

群ที่ 2 คำแห่งห้องตัวบคนงาน และผู้รับน้ำช่วงก่อสร้าง

1000

อาคารชุดพักราชบูรณะ (O, HIP Condominium)
ชนาดีความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

บ้านพักอาศัย
ขนาดความสูง 2 ชั้น
จำนวน 1 หลัง

พากน์ເຫັນໜີ້ ຂະດຸກຄວາມຖູງ 3 ຊົ່ວ
ຈຳນວນ 5 ພັດ
(ຕິດກັບພື້ນທີ່ໂຄງການ 1 ພັດ)

សំណុះតាកម្មភាព

- แผนภาระประจำปี
 - แนวเขตที่ดินโครงการ
 - แนวอาคมโครงการ
 - ห้องพักมลฝกบรรณาธ์โครงการ

หมายเหตุ : ค่าระดับ ± 0.00 เมตร ถนนของนายเดิคจะสักกว่าค่าระดับ
ถนนภาระเจ้ายอมและพื้นที่ดินก่อสร้าง 0.25 เมตร

อาคารชุดพักอาศัย
(Renova Residence)
ขนาดความสูง 16 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร

อาคารอธิการบดี (ให้เช่า)
(แอดมิน คอร์ท)
ขนาดความสูง 9 ชั้น
ที่หน่วย 1 อาคาร

บ้านพักอาศัย
ชนิดความสูง 2 ชั้น
จำนวน 1 หลัง

ถนนชัยนาทเดิม
เริ่ดทางกวาง 6.1 เมตร
อาคารสำนักงาน
(บริษัท พีเซอร์ จำกัด)
ขนาดความสูง 1 แตะ 2 ชั้น
จำนวน 2 อาคาร

รูปที่ 3 ผังบริเวณโครงการ

(นายโชคิวิทัย เดชะวินัย แต่งงานทางศาสนาขวัญฤทธิ์ เดชะวินัย)


กรกฎาคม 2559 ๑๔๕๙๘..... *Am J*

(ນາຍມະນຸງນັ້ນ) ໄກສອນ



សំណុះតាកម្មណី

- แผนกวาระเข้าร่วม
 - แนวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ
 - แนววิเคราะห์การติดเชื้อ
 - ห้องพักผู้ป่วยมีรวมของโครงการ
 - ระบบปั๊บฉีดน้ำเสียสำหรับจุ่งป้องโครงการ
 - ปลอกดินป่าปืนคิกาชีมเทน
 - ปลอกหักน้ำใส
 - ปลอกตรวจสอบภาระน้ำป่าที่ 2
 - ปลอกหักน้ำริบบันนกน้ำภาระเข้าร่วม
 - ปลอกหักน้ำริบบันนกน้ำภาระเข้าร่วมด้วยยาเม็ด
 - ถังปั๊บฉีด Aerosol
 - แนวท่อระบายน้ำที่ริบบันนกน้ำของภาระเข้าร่วม
 - แนวท่อระบายน้ำที่จากบ่อตรวจสอบภาระน้ำป่าที่ 2 ออกสู่บ่อหักน้ำริบบันนกน้ำภาระเข้าร่วม
 - แนวท่อระบายน้ำที่จากบ่อหักน้ำใส่เข้าสู่ปลอกตรวจสอบภาระน้ำป่าที่ 2
 - แนวท่อระบายน้ำที่จากบ่อหักน้ำใส่เขียวไปบ่อติดตามปั๊บฉีดที่รักษาเม็ด
 - แนวท่อระบายน้ำที่จากบ่อหักน้ำใส่เขียวไปบ่อติดตามปั๊บฉีด Aerosol
 - แนวท่อระบายน้ำที่จากบ่อหักน้ำใส่เขียวไปจุ่งป้องดังปั๊บฉีด Aerosol
 - แนวท่อระบายน้ำที่จากบ่อหักน้ำใส่เขียวไปจุ่งป้องดังปั๊บฉีด
 - แนวท่อระบายน้ำที่จากบ่อหักน้ำใส่เขียวไปจุ่งป้องดังปั๊บฉีดที่ติด 2



กรอกภาค 2559 ลงชื่อ
.....

(นายโชคิวิทช์ เทชะวินุถ์ และนางสาววิชญุฤทธิ์ เทชะวินุถ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปีพูนพล หรือทเพอร์ตี้ จำกัด

กรอกภาระน 2559 ครรช. อ.๘๙๗


(ນາມນຸ່ງຢູ່ນັ້ນ ໄວກາສີ)

สืร์วิษณุการศึกษาสืบสานและอนุรักษ์ ไทย-ไทย วิศวกรรม สำนักศึกษาฯ

PROJECT		CRAFT PLACENHIT	
DESIGNER		SOMBOON CHAIYAPORN UCHAROJ PRAKARN	
ARCHITECT		PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.	
LANDSCAPE		GARDEN DESIGN	
STRUCTURE		PAINTER & PAINTER INDUSTRIES LTD.	
ELECTRICAL		PAINTER & PAINTER INDUSTRIES LTD.	
MECHANICAL		PAINTER & PAINTER INDUSTRIES LTD.	
STRUCTURE		PAINTER & PAINTER INDUSTRIES LTD.	
LANDSCAPE		GARDEN DESIGN	
EIA SUBMISSION			
Project Name		ก่อสร้างบ้านพักอาศัย ๖๗๑๓๒๐๔	
Start Date		15-Nov-2010	
Report Date		SH - 201	
EIA No.		EIA0001	
Title		WATER CONSERVATION	
Area		Site A 400 m²	
Date		15-Nov-2010	
Comments		This document is the result of a review of the environmental impact statement for the proposed project. The document contains information on the environmental impacts of the project, including the potential effects on the environment, and the measures that will be taken to mitigate those impacts. The document also includes recommendations for further environmental assessment and monitoring.	

ស៊ីមុលកាមណ៍

- แผนกวาระเจ้ายอม
 - แนวเขตที่ดินโครงการ
 - แนวอาณาจักรของรัฐ
 - ป้อมปราการคุณภาพน้ำป้อมที่ 1 และป้อมที่ 2
 - ป้อมพักน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 - ป้อมพักน้ำริมแม่น้ำห้วยนายเด็ต
 - แนววางระบบห้ามริเวอร์ชัน 1
 - แนวท่อระบายน้ำริมแม่น้ำห้วยนายเด็ต
 - แนวท่อระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 - แนวท่อระบายน้ำจากบ่อครัวคุณภาพน้ำป้อมที่ 2 ออกสู่ป้อมพักน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 - แนวท่อระบายน้ำฝั่งจากบ่อพักน้ำและบ่อหนาน้ำริเวอร์ชันได้ดิน 1 และ 2 เข้าสู่ป้อมปราการคุณภาพน้ำป้อมที่ 1 และ 2
 - แนวท่อระบายน้ำวางกับป้อมปราการคุณภาพน้ำป้อมที่ 1 ออกสู่ป้อมพักน้ำริมแม่น้ำห้วยนายเด็ตทั้งทิศ



กรกฎาคม 2559 ๑๖๗


ມີ້ນາທີ່

(นาย ใจดีวิทย์ เทชะวิปูลย์ และนางสาวขวัญฤทธิ์ เทชะวิปูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปัญจหาด หรือเพอร์คี จำกัด

(ນາຍມະນູງງົນ້ອໍຈ ໄວກາຕີ)

ผู้ช่วยการศึกษาสังเคราะห์ ไก่-ไก่ วิภาวดี สำนัก



๐๗๐๗๖๘ ๒๕๕๙ จ.ชื่อ _____

(นายไชยวิทย์ เศรษฐวินปลบ แต่งงานงสาวหัวญุฤทธิ์ เศรษฐวินปลบ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปัญจหา หรือพหุอร์ค์ จำกัด

250028U 2550 0000000000000000

(ນາຍມຸງນັ້ນຈ ໄກສີ)


សំណងជាមួយការគ្រប់គ្រងទីតាំងរបស់អ្នកចូលរួមនឹងវិមាមក ថែ-ថែ និងរាជកស នៅក្នុង

ស័ក្រិតកាមណ៍

- ป้องกันน้ำท่วมบ่อที่ 2
 - ป้องกันน้ำฝน
 - ท่อรั้วน้ำฝนมีระบบยกลงสู่ชั้นใต้ดิน 2
 - แนววางระบายน้ำบริเวณชั้นใต้ดิน 1
 - แนวท่อระบายน้ำท่วมจากชั้นใต้ดิน 1 เข้าสู่ชั้นหัวน้ำท่วมบ่อที่ 2

66-1 1 66-1 66-1 66-1 66-1 66-1 66-1





Site Plan	
Project Name	Date of Submission
Craft Ploenchit	
Location: ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ ประเทศไทย	
Area: ที่ดินบ้านเดี่ยว พื้นที่ก่อสร้าง 330 ตร.ม.	
Architect: Palmer & Turner (Thailand) Ltd.	
Address: 5156 Phayathai Rd., Phayathai, Bangkok 10400 TH, Thailand	
Phone: +66 2 270 4005 Fax: +66 81 318 8335 Email: www.craftploenchit.com	
Components:	
Structural Engineer: Palmer & Turner (Thailand) Ltd.	
Electrical Engineer: Palmer & Turner (Thailand) Ltd.	
Mechanical Engineer: Palmer & Turner (Thailand) Ltd.	
Landscaping: Palmer & Turner (Thailand) Ltd.	
Drawing No.: EIA SUBMISSION	
Drawing Date: 15 March 2015	
Scale: 1:500	
SN: SN-2025	
Page No.: 0004	
Total Page: 0004	
Mail:	Attn: 1/200 SEP 2015 WSP/PT/TH/DE
Note: This drawing is subject to change without notice. Any changes must be made in accordance with the latest version of the drawing.	

สัญลักษณ์

- บ่อแยกตะกอนและบ่อตักไขมัน
- บ่อห่วงน้ำบ่อที่ 1
- บ่อพักน้ำบริเวณชั้นใต้ดิน 2
- แนววางระบายน้ำเพื่อรวมรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อพักน้ำ
- แนวท่อรวมรวมน้ำฝนจากชั้นที่ 1 และชั้นใต้ดิน 1 เข้าบ่อห่วงน้ำป้อมที่ 2

ที่ดินโดยรวมเป็นที่ดินชั้นที่ 1
และที่ดินชั้นที่ 2

แปลนที่ 1 ชั้นที่ 1 ที่ดินที่ 2

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

บริษัท ปัญจายศ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
PANYAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ *xx*

(นายมนูญชัย ไวยากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ที่ดิน 4

(นายไชยวัฒน์ เศรษฐวิบูลย์ และนางสาววิวัฒนา เศรษฐวิบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปัญจายศ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants
S/235 Tesaban Songkla Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวก
พื้นที่สีเขียวของโครงการ



โครงการ Craft Ploenchit



บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ

(นายโอดิวิทย์ เดชะวินัย และนางสาววัญญา เดชะวินัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

Site Plan	
Project Name: Craft Ploenchit	
Address: บ้านปูนชัย หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	
Client: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.	
Architect: CRAFT PLOENCHIT	
Structural Engineer: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.	
Electrical Engineer: CRAFT PLOENCHIT	
Mechanical Engineer: CRAFT PLOENCHIT	
Quantity Surveyor: CRAFT PLOENCHIT	
Environmental Impact Assessment: CRAFT PLOENCHIT	
Permit No.: L-GR-120	
Date: 30.09.2016	
Scale: 1:250	



ตารางแสดงพื้นที่ใช้ประโยชน์	
พื้นที่ใช้ประโยชน์	

ตารางแสดงจำนวนพื้นที่ใช้ประโยชน์		
ลักษณะ	พื้นที่ปลูก	พื้นที่ใช้ประโยชน์รวมทั้งหมด
1	100.97 ตร.ม.	โดยศึกษา พื้นที่แปลงที่ 1+2+3+4+5
2	94.55 ตร.ม.	
3	40.88 ตร.ม.	
4	38.53 ตร.ม.	
5	11.56 ตร.ม.	



กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ *[Signature]*

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ *[Signature]*

(นายณัฐยุนทรี ไวการี)

ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



GROUND FLOOR PLAN


0 2 5 10

SCALE 1:250 A3

(นายไชยวิทย์ เลเชวิญญา และนางสาววันฤทธิ์ เลเชวิญญา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปัญจก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด





ตารางแสดงจำนวนเงินที่ได้รับเข้ามา	
ลำดับที่	เงินที่ได้รับ
1	100.97 หมื่น
2	94.55 หมื่น
3	40.88 หมื่น
4	38.53 หมื่น
5	11.56 หมื่น

เงินที่ได้รับเข้ามายังไอนั้นในโครงการ
ที่ได้รับ 286.49 หมื่น
โดยการนำเงินที่ได้รับลงที่
 $1+2+3+4+5$


GROUND FLOOR PLAN

0 2 5 1
SCALE 1:250 A3

(นายไชคิวิที่ เศรษฐวิปูลย์ และนางสาววิญญาณุ์ เศรษฐวิปูลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปัญจ人格 ทริปเปิลเพอร์ตี้ จำกัด

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ
(นายมนูญนัช ไวยาศ)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมของบริษัท ไทย-ไทย วิสาหกิจ

รูปที่ ผ.3 ผังแสดงขนาดพื้นที่สีเขียวบังบีนของโครงการ



ລັດຢັກຍິນ	ໜີ້	ກວດກຳນົດ		ຈຳນວນ
		ມາດ ມ.	ມາດ ມ.	
ມູກຮັບຮູງ		3.00	5.00	4
ອີເກສີມເມືອນ		1.50	5.00	70
ນະຄອນກຳປີ		2.50	4.50	9
ແນດີອົງປະເມີນທີ່ຍາອ		3.00	5.00	2
ຈຳ		1.50	4.00	29

GROUND FLOOR PLAN

Q 2 B 10

SCALE 1:250 A3

กรอกปีก 2559 ตั้งชื่อ... ดูรูป

(นายมูลนิธิ ไกวารี)


รูปที่ ๔.๔ ผังแสดงการปลูกไข่มีนคันธนบริเวณชั้นที่ ๑

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ ...

บริษัท พันจ์พา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
PANJAPOL PROPERTY CO., LTD.

(นายโศภิวิทย์ เดชะวินถย์ และนางสาวชวัญฤกท์ เดชะวินถย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิลจหก หรือพาร์ทเนอร์ซี จำกัด



GROUND FLOOR PLAN

0 2 5 10

SCALE 1:250 A3

គ្រឿងអក់ស៊ី	ឈូ	# ខាងក្រោម	គ្រាមស្រួល	គ្រាមស្រួល	តម្លៃ
			ម	គ	
	ឈូខោក់ស៊ី		0.50	2.00	56.10
	ឈូដែនខោក់		0.30	0.40	46.72
	ឈូបិះខោក់		0.15	0.15	17.07
	ឈូពណ៌		0.30	0.40	14.70
	ឈូប៉ាបិះពណ៌		0.30	0.40	15.89
	ឈូបិះពណ៌		0.30	0.40	31.94
	ឈូប៉ាបិះពណ៌				104.07

รูปที่ ผ. 5 พังແສคงพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คอกนิดนิบริเวณชั้นที่ 1

กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ.....

(ນາງນິຍົມນັ້ນຈີ ໄກສີ)


ผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่ดินสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ.....

(ນາງນິຍົມນັ້ນຈີ ໄກສີ)

ผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่ดินสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด





กฎที่ M.6 ผู้แต่งพื้นที่สีเขียวชั้นคาดฟ้า

1. **What is the primary purpose of the study?**


(ມາຍມນູລູນ້ອງ ໄວກາຕີ)

ค่ารายเดือนจำนวนห้องที่เสียหาย	
ลำดับที่	ห้องที่เสียหาย
1	34.55 ห้อง
2	78.74 ห้อง
3	57.27 ห้อง
4	27.88 ห้อง

PROJECT NAME			
 KIY PLAN			
Ref.	PROJECT NAME	DATE OF SUBMISSION	NAME OF SUBMITTER
1.	EIA SUBMISSION 4	06.11.16	
PROJECT			
<h2>Craft Ploenchit</h2>			
LOCATION			
地址： บ้านเลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จังหวัด： กรุงเทพมหานคร			
DESIGNER			
 ชื่อ ผู้ออกแบบและ submitter ที่ระบุอยู่ในไฟล์: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. <small>อนุญาตให้ใช้ได้เพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้น สงวนสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่ในสื่อสารมวลชน</small>			
LICENSING			
 ที่ดินที่ระบุไว้ในไฟล์ได้รับอนุญาตโดย: PTA <small>กต. กทม. และ สำนักงานโยธาธิการและสำรวจ จต. จต. กทม. Palmer & Turner (Thailand) Ltd. อนุญาตให้ใช้ได้เพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้น สงวนสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่ในสื่อสารมวลชน</small>			
APPROVALS			
ผู้ขออนุญาต： Palmer & Turner (Thailand) Ltd. ที่อยู่/ที่ตั้ง： บ้านเลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์/โทรสาร： โทร(+66 ๒ ๒๗๐ ๔๓๘๘) ๐๘๑ ๓๑๖๓๓๘ อีเมล： info@pturner.com.th			
PERMISSIONS			
ผู้ขออนุญาต： Palmer & Turner (Thailand) Ltd. ที่ดินที่ระบุ： ที่ดินที่ ๑๘๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ จำนวนที่ดิน： ๑๘๙ ไร่ จำนวนที่ดินที่ต้องการอนุญาต： ๑๘๙ ไร่ จำนวนที่ดินที่ต้องการอนุญาตที่ต้องการ： ๑๘๙ ไร่ จำนวนที่ดินที่ต้องการอนุญาตที่ต้องการอนุญาต： ๑๘๙ ไร่			
CLERICAL INFORMATION			
ผู้ขออนุญาต： Palmer & Turner (Thailand) Ltd. ที่ดินที่ระบุ： ที่ดินที่ ๑๘๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ จำนวนที่ดินที่ต้องการอนุญาต： ๑๘๙ ไร่			
INSTRUCTIONS			
ผู้ขออนุญาต： Palmer & Turner (Thailand) Ltd. ที่ดินที่ระบุ： ที่ดินที่ ๑๘๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ จำนวนที่ดินที่ต้องการอนุญาต： ๑๘๙ ไร่			
Signatures			
			
EIA SUBMISSION			
Stamp			
ผู้ขออนุญาต： Palmer & Turner (Thailand) Ltd. ที่อยู่/ที่ตั้ง： บ้านเลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์/โทรสาร： โทร(+66 ๒ ๒๗๐ ๔๓๘๘) ๐๘๑ ๓๑๖๓๓๘ อีเมล： info@pturner.com.th			
DATE			
วันที่ : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ L-RF-120 2015-11-01			
TIME			
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 00:00:00			
SIGNATURE			
1. ๒๕๐ ๖๖๑ นายชัยวุฒิ ธรรมชาติวัฒนา <small>ผู้ขออนุญาต ผู้ลงนาม ผู้ตรวจสอบ</small>			




รูปที่ ผ.7 ผังแสดงการปูคูไม้ขันดันบริเวณชั้นดาดฟ้า



គ្រឿងការរំលែក	ភេទ	ទម្ងន់	ការអនុញ្ញាត	តម្លៃរៀល
		មតិ	មតិ	មតិ
[Image]	ខាងក្រោម	0.30	0.40	34.55
[Image]	ដំណឹង	0.15	0.15	52.41
[Image]	បៀន	0.30	0.40	12.90
[Image]	ខាងក្រោម	0.30	0.40	54.19
[Image]	ឡើងសាកាយ	0.30	0.40	18.20
[Image]	មុខគ្មាន	0.30	0.30	15.39
[Image]	បាយកំណែ	0.30	0.30	10.78

รูปที่ ๘.๘ ผังแสดงการปูกูกามีพุ่มและไม้คุณดินบริเวณชั้นดินท่า



รูปที่ ผ.9 รูปคัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ