

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๖๖๕๐๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27
ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ตั้งอยู่ที่ ถนน
เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวม ๖๕๒ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการ
ประชุมครั้งที่ ๖๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) โดยให้
บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้
อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้

สำนักงานนโยบายฯ...

สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้ กรุงเทพมหานคร พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยนันท์ โทจนกานารณ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๒ ต่อ ๖๘๑๐ -๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	16781 26 สค 2559
เวลา	10.10 น. ผู้รับ

ที่ MET 123/CWT/59

26 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการชีวathy เพชรเกษม 27 ของ บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการชีวathy เพชรเกษม 27 จำนวน 15 ชุด

บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน) ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการ “โครงการชีวathy เพชรเกษม 27” ตั้งอยู่ที่ถนน
เพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 4-0-36 ไร่ บนโฉนดที่ดิน
เลขที่ 5427 โดยก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 26 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ บริษัท
มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอนำส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ของโครงการดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27
ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวม 652 ห้อง ขนาดพื้นที่โครงการ 4-0-36 ไร่ ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัย ขนาดความสูง 26 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

รับรองจำนวนหน้า 1/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สารสนธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวิ สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



รับรองจำนวนหน้า 2/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สารนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะรื้อถอน)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.การรื้อถอนลานคอนกรีต ภายในพื้นที่โครงการ	สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการเป็นลาน คอนกรีต มีรั้วล้อมรอบที่ดิน ซึ่งจะ ดำเนินการรื้อถอน โดยผู้รับเหมารื้อถอน คอนกรีตที่พื้นใช้การเจาะเป็นรูแล้วงัดออก ด้วยรถแบ็คโฮ จะเกิดฝุ่นละอองไม่มาก เนื่องจากโครงสร้างปูนจะหลุดออกเป็นก้อน เศษผงเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่ โดยการรื้อถอน และเตรียมพื้นที่ก่อสร้างใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน สำหรับการนำเศษอิฐ หิน ปูนออกจากพื้นที่โครงการผู้รับเหมาจะขน ออกไปใช้ถมที่ดิน สำหรับผลกระทบด้าน คุณภาพอากาศนั้น ในระหว่างการรื้อถอน อาคารที่มีเพียงลานคอนกรีตที่พื้นโครงการ ฝุ่นละอองจะเกิดเศษผงฝุ่นที่ติดล้อรถ ซึ่งมี การแพร่กระจายน้อยมาก และพื้นที่ โครงการมีแนวรั้วทึบสูง 6 เมตร	1) การรื้อถอนจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2) ก่อสร้างแนวรั้วเมทัลชีท ความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนการ ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำประตูทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้าง เป็นประตูเลื่อนผ้าใบทึบ จะปิดทึบ ตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทราบถึงกำหนดการก่อสร้างโครงการ ระยะเวลา ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศติดตั้ง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ มีขนาดตัวอักษรที่ มองเห็นได้อย่างชัดเจน 4) ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการ ก่อสร้างพร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง (สำนักงาน เขตภาษีเจริญ) และเลขที่หนังสือเห็นชอบ	

รับรองจำนวนหน้า 3/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวิ สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวพืช ซีวพืช จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะรื้อถอน)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การรื้อถอนลานคอนกรีต ภายในพื้นที่โครงการ (ต่อ)	กันโดยรอบส่งผลให้ลมที่พัดลงพื้นมี ความเร็วต่ำจนไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง	พร้อมทั้งติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็น อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้างและให้ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ได้รับการร้องเรียน ในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราวร้องเรียนการ แก้ไขปัญหาผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา ส่งต่อ ผู้ร้องเรียนและเสนอสำเนาเอกสารในรายงานการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5) ก่อนดำเนินการรื้อถอนจะต้องสำรวจตำแหน่งงาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อป้องกันความเสียหายและ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะรื้อถอน 6) ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการรื้อถอนให้เหมาะสมกับ ลักษณะงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 7) ดำเนินการรื้อถอนเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00- 17.00 น.	

กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ  (นางสาวจิราสุตา สารสนธิ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ บริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รับรองจำนวนรับหน้า 4/147




กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ  (นางสาววัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ขอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะรื้อถอน)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.การรื้อถอนลานคอนกรีต ภายในพื้นที่โครงการ (ต่อ)		8) จัดพื้นที่สำหรับกองเศษวัสดุไว้ภายในโครงการ จะจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอในช่วงเวลากลางคืน 9) จัดทำป้ายเตือนตามจุดอันตรายต่างๆ ในบริเวณ รื้อถอน 10) โครงการจะต้องดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการที่ ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงรื้อถอน การก่อสร้าง และดำเนินงาน โครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนโครงการ เจ้าของอาคาร ใกล้เคียงโครงการ และสำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อ ดำเนินการตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการก่อนการ รื้อถอนคอนกรีต พร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคาร ข้างเคียงโครงการเพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของ อาคารครั้งที่ 1 ก่อนการรื้อถอน ดำเนินการตรวจสอบและ ถ่ายภาพครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการรื้อถอนคอนกรีตแล้ว เสร็จ โดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อ เจ้าของอาคาร และสำนักงานเขตฯ เพื่อการรับทราบ ร่วมกัน ในกรณีที่มีอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย เนื่องจากการรื้อถอนลานคอนกรีต	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

 (นางสาวจิรสุดา สาสัญญ์)
 ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 5/147


MITR
 ENVIRONMENT THAILAND
 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


 (นางสาวมันวาทิ สุทธิรัตนศักดิ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะรื้อถอน)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.การรื้อถอนลานคอนกรีต ภายในพื้นที่โครงการ (ต่อ)		โครงการจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหาย ตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 11) <u>ให้รื้อถอนพื้นคอนกรีตภายในโครงการ ส่วนที่ใช้เป็นถนนชั่วคราวสำหรับการก่อสร้างโครงการ ให้รื้อถอนในขั้นสุดท้าย</u> 12) <u>จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับการรดพรมพื้นที่รื้อถอนเพื่อลดฝุ่นละออง ที่มีความเพียงพอต่อการใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน</u> 13) <u>การรื้อถอนให้ดำเนินการโดยแรงงาน และเครื่องจักรที่มีความเหมาะสม ห้ามใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีฝุ่นมาก เช่น การรื้อถอนด้วยวัตถุระเบิด การรื้อถอนด้วยเครื่องครูดักผิวคอนกรีต</u>	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนศิลป์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 6/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมันทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนองต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		1) บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ต้องกำหนดให้ ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งบริษัทฯ ต้องระบุในสัญญาว่าจ้าง และควบคุมให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 2) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการใน ระหว่างก่อสร้างทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้รับจ้างงาน ผู้กระทำการแทน และพนักงาน ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการฯ กำหนดทุกประการ 3) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการฯ นี้ มีระยะเวลา ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างโครงการ จนกว่าบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบอาคาร เรียบร้อยแล้ว	บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะ ก่อสร้างเสนอต่อสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม(สผ.) และสำนักงานเขต ภาษีเจริญ ทุก 6 เดือน

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัดนนทบุรี

รับรองจำนวนรับหน้า 7/147

MITR
ENVIRONMENT THAILAND
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวทัศนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 16 เดือน - การก่อสร้างฐานรากประมาณ 4 เดือน การ ก่อสร้างต้องขุดดินออกประมาณ สำหรับ ปริมาณดินขุดในโครงการเท่ากับ 7,327.31 ลูกบาศก์เมตร ดินถมคืนในโครงการเท่ากับ 354.10 ลูกบาศก์เมตร จะมีดินเหลือใน โครงการเท่ากับ 6,973.21 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะนำปริมาณดินขุดดังกล่าว ออกจากพื้นที่โครงการด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ขนาดบรรทุก 8 ลูกบาศก์เมตร ประมาณ 20 เที่ยว/วัน ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ซึ่งไม่ส่งผล กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการจราจร จึงเป็นผลกระทบระดับต่ำ	1) ก่อสร้างแนวรั้วเมทัลชีทความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้ เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำประตู ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เป็นประตูเลื่อนผ้าใบ ทึบ จะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถ เข้า-ออก ทางด้านถนนเพชรเกษม 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทราบถึงกำหนดการก่อสร้างโครงการ ระยะเวลา การก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศ ติดตั้งบริเวณทางเข้าออกโครงการ มีขนาด ตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแจ้ง ทำป้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของ โครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ ในการก่อสร้างพร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง (สำนักงานเขตภาษีเจริญ)	ดัชนีตรวจสอบ - ความมั่นคงของกำแพงกันดิน - การทรุดตัว การเลื่อนไหล หรือรอย แตกบนผิวดิน รอบนอกแนวกำแพง กันดิน ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - ทุกวัน จนงานก่อสร้างส่วนฐานราก แล้วเสร็จ จากนั้นตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำวัน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....




(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 8/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้างและให้ตรวจสอบแก้ไข ปัญหาต่างๆที่ได้รับการร้องเรียนในทันที พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราวร้องเรียนการแก้ปัญหาผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา ส่งต่อผู้ร้องเรียนและเสนอสำเนาเอกสารในรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3) ควบคุมการใช้งานพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามผังบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมส่วนกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้าง สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และห้องน้ำของคนงาน 4) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการ	- สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....




(นางสาวจิรสุดา สาธิต)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 9/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคารได้แก่ ต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกัน ที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้นรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ต้องทาสีสิ่งกันตกหรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 5) ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการประกอบด้วย ผู้แทนโครงการ เจ้าของอาคารใกล้เคียงโครงการ และผู้แทนสำนักงานภาษีเจริญ เพื่อดำเนินการตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการก่อนการก่อสร้าง ประกอบด้วย กลุ่มบ้านพักอาศัย บ้านเลขที่ 95 บ้านเลขที่ 4 บ้านเลขที่ 4/1 บ้านเลขที่ 6 บ้านเลขที่ 8 และ 16 บ้านเลขที่ 10 บ้านเลขที่ 12 บ้านเลขที่	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Handwritten signature

(นางสาวจิรสุดา สาสมิต)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 10/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Handwritten signature

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		20 และ 28 บ้านเลขที่ 24 และบ้านเลขที่ 26 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 สาขาบางแค (บ้านเลขที่ 83) หอพัก(บ้านเลขที่ 177/5-4) หอพักน้ำใจ (บ้านเลขที่ 177/6) หอพักหญิงลีลาวดี (บ้านเลขที่ 177/8-177/7) บ้านเลขที่ 177/9 บ้านเลขที่ 177/10 บ้านเลขที่ 177/11 บ้านเลขที่ 177/12 บ้านที่ 177/13 บ้านเลขที่ 177/14 บ้านเลขที่ 177/15-177/16 บ้านเลขที่ 177/17 บ้านเลขที่ 177/18 บ้าน เลข ที่ 1 7 7 / 1 9 - 1 7 7 / 2 0 บ้านเลขที่ 177/21 บ้านเลขที่ 177/22 และ บ้านเลขที่ 177/23-177/24 พร้อมถ่ายภาพ องค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการ เพื่อ เป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารครั้งที่ 1 ก่อนการก่อสร้าง ดำเนินการตรวจสอบและ ถ่ายภาพครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วน ฐานรากอาคาร และดำเนินการตรวจสอบและ ถ่ายภาพครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดย	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนิต)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 11/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		ดำเนินการตรวจสอบและภาพถ่ายมอต่อ เจ้าของอาคาร เพื่อการรับทราบร่วมกัน ในกรณี ที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการ ก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้องชดเชยความ เสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความ เสียหาย ตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 6) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ โครงการจะมีมาตรการการชดเชยความ เสียหาย ในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการ ดำเนินการของโครงการ โดยมีอายุการคุ้มครอง ครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้าง แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้าง อาคาร (แบบ อ.6) จากสำนักงานภาษีเจริญ แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่ เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 12/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		7) โครงการต้องจัดให้มีการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อย และแยกของเหลือใช้หรือขยะทิ้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยพิจารณาแยกหรือกำจัดทิ้งเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้มีการขนย้ายดินที่ขุดออกจากที่ทำงานก่อสร้าง และหากขนย้ายไม่ทันให้จัดหาลังรองรับดินดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 8) โครงการต้องจัดให้มีป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดได้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 9) โครงการต้องจัดให้มีการติดหรือตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย เช่น ให้ระวัง ห้ามเข้า ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน	

กัณยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนันต์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตริสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รับรองจำนวนรับหน้า 13/147

บริษัท มิตริสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


กัณยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตริสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	เมื่อรวมกับความเข้มข้นในปัจจุบัน จะมี ความเข้มข้นรวม ดังนี้ - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 0.1146 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) มีค่า 0.0471 มก./ลบ.ม (ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 3.0563 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) มีค่า 0.1543 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.24 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) มีค่า 0.0156 มก./ ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.3 มก./ลบ.ม.) - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC) มีค่า 2.2702 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป	5) โครงการจัดให้มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น และป้องกัน แรงลม ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือ ผ้าใบก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงปิดคลุมด้าน นอกโดยรอบโครงสร้างอาคารในระหว่างการ ก่อสร้าง หรือด้านนอกของนั่งร้าน ตลอดแนว ด้านข้างและตลอดความสูงของตัวอาคารที่กำลัง ก่อสร้าง พร้อมทั้งให้จัดทำปล่องรองรับเศษวัสดุ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นกระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขต ก่อสร้างเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 6) ให้ควบคุมความเร็วรถบรรทุกและรถยนต์ของ โครงการ ช่วงผ่านเข้า-ออก ถนนเพชรเกษม ด้านหน้าโครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการร่วงหล่นของวัสดุ ลดเสียงจาก รถบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางใน บริเวณใกล้เคียง	- การตรวจวัด CO, HC, SO ₂ และ NO ₂ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง การรายงานผล - รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบใน ภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสน์)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 15/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพ อากาศ (ต่อ)		7) จัดให้มีป้ายประกาศแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และสำนักงานภาษีเจริญ และมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบ จากสผ. ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้ตรวจสอบแก้ไขปัญห ต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนในทันที พร้อมทั้งจัดทำบันทึก เรื่องราวร้องเรียน การแก้ไขปัญห ผลที่ได้รับจากการแก้ไข ปัญหา ส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอสำเนาเอกสารในรายงานการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 8) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การขุดดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างชั้นใต้ดิน กำหนดให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างขนส่งดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ นิตหมาย พื้นที่ปลายทางแต่ละแห่ง ก่อนการขนส่งดินออกจากพื้นที่ โครงการ เพื่อไม่ต้องกองเก็บดินไว้ในพื้นที่โครงการเป็นการ ชั่วคราว	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารสิน)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 16/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง	การตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 10-13 มกราคม 2559 ระดับเสียง Leq 59.8 เดซิเบล (เอ) และเสียงพื้นฐาน L90 51.1 เดซิเบล (เอ) ในระยะก่อสร้างระดับเสียงที่เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการที่สุดคือ เสียงจากงานทำฐานราก โดยมีหน่วยรับเสียงที่ใกล้พื้นที่โครงการกิจกรรมการก่อสร้างโครงการตั้งแต่ระดับพื้น ถึงชั้นหลังคา ประกอบด้วยงานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งและเก็บงาน โดยไม่มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง จะมีระดับเสียงรวมที่ 58.57-83.06 เดซิเบล(เอ) และเมื่อทำการติดตั้งกำแพงกันเสียงที่เป็นเมทัลชีทความหนา 1.27 มิลลิเมตร ติดตั้งรอบพื้นที่ก่อสร้างของอาคารโครงการ	1) การก่อสร้างกำแพงกันเสียงที่ระดับชั้นพื้น ได้ติดตั้งกำแพงกันเสียงล้อมรอบอาคาร ที่ระดับความสูง 6 เมตร สำหรับ การก่อสร้างที่ระดับเหนือพื้นดินตั้งแต่ชั้น 2 ถึง 6 ใช้กำแพงกันเสียงความสูง 6-15 เมตร โดยเพิ่มระยะกำแพงกันเสียงให้สูงกว่าพื้นที่ก่อสร้างของแต่ละชั้น ประมาณ 1-3 เมตร ตามลำดับงานก่อสร้างจนถึงความสูง 15 เมตร โดยควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างให้อยู่ในช่วง 08.00-17.00 น. อย่างเคร่งครัด	ดัชนีตรวจวัด - Leq24 hr, Lmax, Ldn, L10 และ L90 สถานีตรวจวัด - บริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด - โรงเรียนวัดอ่างแก้ว 1 จุด ความถี่ของการตรวจสอบ - ช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจทุกวัน - โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ - ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สาสน์




ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มีนามในบัตรมอบอำนาจ)

รับรองจำนวนรับหน้า 17/147

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมีนภาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง (ต่อ)	โดยอาคาร ติดตั้งกำแพงกันเสียงจนถึง ความสูง 15 เมตร โดยจะติดกำแพง ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างแต่ละอาคาร ซึ่ง สามารถลดเสียงเหลือ Leq 36.58- 62.98 เดซิเบล(เอ) โดยรัศมีระยะกำแพง กันเสียงเข้ามาอยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง อาคารเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกับแนว รั้วโครงการที่มีความสูง 6 เมตร และมี ระยะร่นจากถนนในระดับที่สามารถ ก่อสร้างกำแพงสูงได้ ดังนั้น การ ก่อสร้างในช่วงโครงการที่ระดับพื้นที่ ชั้นหลังคา พบว่า ระดับเสียงจากการ ก่อสร้างภายหลังติดตั้งกำแพงกันเสียงมี ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2543)	2) เลือกใช้กำแพงเมทัลชีท (เหล็กเคลือบสังกะสี) ที่มี ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร 3) ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่ไม่โครงการ ใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่ยกย่องโดย ไม่มีเหตุอันควรลดการก่อสร้าง 4) งานเก็บและตบแต่งที่ต้องมีการตัดกระเบื้องและขึ้น อะลูมิเนียม ด้วยเครื่องตัดให้กระทำในห้องมีผนังปิด รอบเท่านั้น 5) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และจัดหา อุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และ บำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดี อยู่เสมอ 6) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณ โดยรอบพื้นที่ ก่อสร้างทราบถึงแผนการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้ง จัดทำเป็นป้ายประกาศติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน	การรายงานผล - รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ แบบ ในภาคผนวกการรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สารสิน)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 18/147
กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวพืช เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง (ต่อ)		7) กำหนดให้พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงต้องใช้วัสดุป้องกันการได้ยินเสียงดัง เช่น เครื่องอุดหู เครื่องครอบหู เป็นต้น 8) อาคารขณะก่อสร้างที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มีผนังกัน ควรทำราวกันคนคน วัสดุก่อสร้างตกลงมา และมีตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันการตกจากที่สูง 9) จัดให้มีป้ายประกาศแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และมาตรการที่ได้ตามเห็นชอบสผ. และสำนักงานภาษีเจริญ ตลอดจนระยะเวลาก่อสร้าง และให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนในทันที พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราวร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไข ปัญหา ส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอสำเนาเอกสารในรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

กัณยาน 2559 ลงชื่อ  (นางสาวจิรสุดา สาส์สุต)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวพืช จำกัด

รับรองจำนวนรับหน้า 19/147




กัณยาน 2559 ลงชื่อ  (นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง (ต่อ)		11) ก่อนก่อสร้างฐานรากให้แจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการดำเนินการ 12) กำหนดให้เวลาทำงานก่อสร้างโครงการ อยู่ในช่วงระหว่าง 08.00-17.00 น. ระหว่างวันจันทร์-วันเสาร์ โดยกำหนดให้หยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการก่อสร้างที่ต่อเนื่องเช่น การเทพื้นฐานราก ให้โครงการแจ้งกำหนดการต่อชุมชนโดยรอบให้รับทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 วัน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาไม่เกิน 22.00 น.	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสน์)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 20/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ความสั่นสะเทือน	โครงการเลือกใช้วิธีการเจาะเสาเข็มโดยใช้เข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.8 เมตร ความลึก 45 เมตร สำหรับการก่อสร้างดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเนื่องจากงานฐานราก จากการประเมินระดับความสั่นสะเทือน พบว่าขั้นตอนการการเจาะเสาเข็มจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง ด้านทิศเหนือ โรงเรียนวัดอ่างแก้ว ความสูง 6 ชั้น ในระดับ 0.018 นิ้ว/วินาที หรือ 0.446 มิลลิเมตร/ ด้านทิศใต้ วัดอ่างแก้ว ความสูง 2 ชั้น ในระดับ 0.032 นิ้ว/วินาที หรือ 0.807 มิลลิเมตร/วินาที และโรงเรียนวัดอ่างแก้วความสูง 2 ชั้น 0.032 นิ้ว/วินาที หรือ 0.807 มิลลิเมตร/วินาที	1) กำหนดช่วงเวลาการเจาะเสาเข็ม และการทำกำแพงบ้นดิน ระหว่าง เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชนซึ่งพักอาศัยในอาคารบริเวณใกล้เคียง 2) ควบคุมความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 3) ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยผู้แทนโครงการ เจ้าของอาคารใกล้เคียงโครงการ และสำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อดำเนินการตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการ และอาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก่อนการก่อสร้าง	ดัชนีตรวจวัด - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกนนอน (แกน x และ แกน y) และ แกนตั้ง (แกน z) ที่ชั้นพื้น หรือชั้นหลังคา ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร สถานีตรวจวัด - โรงเรียนวัดอ่างแก้ว จำนวน 1 จุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 21/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวหทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ด้านทิศตะวันออก บ้านไม้ 2 ชั้น ในระดับ 0.103 นิ้ว/วินาที หรือ 2.621 มิลลิเมตร/วินาที ด้านทิศตะวันตก อาคารพาณิชย์ คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น ในระดับ 0.094 นิ้ว/วินาที หรือ 2.40 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อพิจารณาระดับความสั่นสะเทือนต่อแหล่งรับผลกระทบข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า ได้รับความสั่นสะเทือนสูงสุด ในระดับไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที	พร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการ เพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคาร ครั้งที่ 1 ก่อนการก่อสร้าง ดำเนินการตรวจสอบและถ่ายภาพครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วนฐานรากอาคาร และดำเนินการตรวจสอบและถ่ายภาพครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของอาคาร	ความถี่ของการตรวจสอบ - ช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจสอบทุกวัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ - ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจสอบวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง การรายงานผล - รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ แนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารณัฐ)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 22/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวathy เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		เพื่อการรับทราบร่วมกัน ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหาย ตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้โครงการจะมีมาตรการการชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการของโครงการ	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Janet D

(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 23/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Handwritten signature

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 ทรัพยากรดิน	การก่อสร้างเสาเข็มของโครงการ ใช้เข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร และมีความ ลึก 4.5 เมตร โดยฐานเข็มวางตัวบนชั้นดินดาน เหนือชั้นน้ำบาดาล ที่มีความแข็งแรง ไม่ ยุบตัว ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบต่อ ของอาคาร สำหรับปริมาณดินชุดในช่วงก่อสร้างโครงการ ทั้งหมดเท่ากับ 7,327.31 ลูกบาศก์เมตร.เมื่อ ก่อสร้างฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภค เสร็จแล้วต้องถมดินกลับคืน ประมาณ 354.10 ลูกบาศก์เมตร จะมีปริมาณดินที่ต้องนำออก จากพื้นที่ก่อสร้างอาคารประมาณ 6,973.21 ลูกบาศก์เมตร โดยการก่อสร้างโครงการ มี ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 16 เดือน ส่วนการ เจาะเสาเข็ม การก่อสร้างส่วนฐานรากมี ระยะเวลา ประมาณ 4 เดือน การขุดดินออก ระหว่างก่อสร้าง โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ขนาดบรรทุก 8 ลูกบาศก์เมตร ประมาณ 20 เที่ยว/ วัน	1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถม ดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 2) ดำเนินการตามข้อกำหนดความปลอดภัยของ การติดตั้งกำแพงกันดิน และดำเนินการ ก่อสร้างตามขั้นตอน ซึ่งวิศวกรโครงสร้าง กำหนด รวมทั้ง ดำเนินการตรวจสอบความ มั่นคงของแนวกำแพงกันดินอย่างเคร่งครัด 3) โครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยงาน ก่อสร้างซึ่งคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อ บุคคลที่สาม ทั้งนี้ ทางโครงการจะมีมาตรการ การชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ตรวจพบ มาจากการดำเนินการของโครงการ โดยมีอายุ การคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลัง หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ นับจากวันที่ ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากสำนักงานภาษีเจริญ แล้ว 1 ปี เพื่อ ครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่าง ทันทีทันใด	ดัชนีตรวจสอบ - ความมั่นคงของกำแพงกันดิน - การหลุดตัว การเลื่อนไหล หรือรอย แตกบนผิวดิน รอบนอกแนวกำแพง กันดิน ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - ทุกวัน จนการก่อสร้างส่วนฐานราก แล้วเสร็จ การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำวัน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)


(นางสาวจิรสุดา สาทัญญ์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 24/147



SMITR
ENVIRONMENT THAILAND
บริษัท สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวมันวาทิ สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 คุณภาพน้ำผิวดิน	แหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่สำคัญ คือ คลองภาษีเจริญ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโครงการ ติดกับพื้นที่โครงการ เป็นคลองที่วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ทั้งนี้ ในระยะก่อสร้างโครงการ จะมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก การใช้น้ำของคนงานประมาณ 16.8 ลบ.ม. โดยโครงการจัดให้มีการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้มีค่า บีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ กิจกรรมการระบายน้ำของโครงการในระหว่างก่อสร้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำสาธารณะ คือตะกอน ดินทรายที่อาจปนมากับน้ำที่ระบายบายนอกจากโครงการ ซึ่งอาจสะสมในท่อระบายน้ำสาธารณะจะเป็นผลกระทบต่อสภาพการระบายน้ำของพื้นที่ และอาจเกิดน้ำท่วมในระหว่างฝนตกหนัก ซึ่งเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง	1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะเพื่อลดการระคายเคืองรับค่าความสกปรกของแหล่งน้ำผิวดิน 2) กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน 3) ให้จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการระบายน้ำฝน และนำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดทำบ่อตกตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ 4) หมั่นทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อตกตะกอนของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการตกตะกอนที่ดีจนเสร็จสิ้นระยะเวลาการก่อสร้าง	ดัชนีตรวจสอบ - ปริมาณตะกอนในบ่อตกตะกอนและรางระบายน้ำ ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำวัน ผู้ตรวจสอบ - สำนักการตรวจสอบ ในภาคผนวกการรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)


(นางสาวจิรสุดา สาสัญใจ)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

รับรองจำนวนรับหน้า 25/147


ENVIRONMENT THAI GROUP
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)		5) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้อง ประสานกับสำนักงานเขตภาษีเจริญเพื่อขุดลอก ตะกอนดินทรายที่อาจตกค้างในท่อระบายน้ำ ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการและแนว ท่อระบายน้ำสาธารณะ ถนนเพชรเกษม	
2.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	การก่อสร้างฐานรากของโครงการ จะใช้ เข็มเจาะลึกประมาณ 45 เมตร โดยฐานเข็ม วางตัวบนชั้นดินดานเหนือน้ำบาดาล ที่มี ความแข็งแรง ไม่ยุบตัว ซึ่งปลายเสาเข็มจะ ไม่ลึกลงสู่ชั้นน้ำบาดาล ทั้งนี้ พื้นที่โครงการ อยู่ในเขตบริการน้ำประปาของการประปา นครหลวง และมีระบบท่อน้ำเข้าสู่ โครงการแต่เดิมแล้ว การใช้น้ำในระยะ ก่อสร้างจะใช้น้ำประปา ไม่มีการเจาะน้ำ บาดาลมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง และ การก่อสร้างส่วนฐานรากของโครงการมี ระดับความลึกไม่ถึงชั้นน้ำบาดาล		

รับรองจำนวนรับหน้า 26/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สาธิต) 
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)


ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.ทรัพยากรชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบก	โครงการตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก สำหรับพื้นที่โครงการในปัจจุบัน เป็นพื้นที่คอนกรีต บางส่วนเป็นดิน โดยพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบเป็นพื้นที่พักอาศัย ทั้งในลักษณะ บ้านเดี่ยว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และ อาคารชุด สภาพนิเวศโดยรอบพื้นที่โครงการจึงเป็นสภาพนิเวศเมือง พืชพรรณที่ดำรงอยู่ในพื้นที่เป็นไม้ปลูกที่ได้รับการบำรุงรักษา หรือวัชพืช สำหรับสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบโครงการที่ไม่ใช่ สัตว์เลี้ยง เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำรงชีวิตให้เข้ากับกิจกรรมของมนุษย์ในเขตเมืองดังนั้น พื้นที่โครงการจึงมีคุณค่าทรัพยากรทางชีวภาพในระดับต่ำ		

กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 27/147

ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวมีทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	แหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการที่สุด คือ คลองภาษีเจริญ เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ติดกับพื้นที่ของโครงการ ลักษณะเป็นคลองที่วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองภาษีเจริญโดยสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานคร พบว่า มีคุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เกินกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) จึงจัดเป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 5 คือ เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคมเท่านั้น ดังนั้นน้ำในคลองภาษีเจริญจึงไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและการเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ สภาพทางนิเวศในแหล่งน้ำ จึงมีคุณค่าในระดับต่ำ	-	-


กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สารสิน)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 28/147


ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนานวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ 4.1 การใช้ที่ดิน	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และที่พักอาศัย โครงการได้พัฒนาพื้นที่ โครงการเพื่อเป็นอาคารอยู่อาศัย โดยกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายหลักของโครงการ คือ ลูกค้าระดับปานกลาง ขึ้นไป ที่ต้องการที่พัก อาศัย สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตในสังคม เมือง อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ผ่านถนนเพชรเกษม และมีโครงข่ายรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน โดยสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานี บางหว้า อยู่ห่างประมาณ 500 เมตร จาก โครงการ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ เงินซึ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ เป็นโครงข่าย ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและจะเปิดใช้ใน อนาคตอันใกล้	1) ควบคุมให้กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ อยู่ ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการ เว้นแต่การคมนาคม ขนส่ง ไม่มีการกองวัสดุล้ำออกนอกเขตที่ดิน โครงการ 2) รักษาสภาพรั้วชั่วคราวของโครงการตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดให้รีบซ่อมแซม ทันที 3) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนอาคาร ชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และแนวรั้ว ชั่วคราวออกทั้งหมด ไม่ทิ้งวัสดุอุปกรณ์เหลือค้าง ไว้ในพื้นที่ 4) ควบคุมไม่ให้คนงานซื้อของจากร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ที่มาเปิดร้านบนทางเท้าข้างเขตงาน ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการตั้งร้านอย่างถาวร และให้ ประสานต่อนักงานเขตภาษีเจริญ หากพบว่ามี ร้านค้ามาตั้งบนทางเท้าริมถนนสาธารณะ ประโยชน์ข้างเขตงานก่อสร้างโครงการ	ดัชนีตรวจสอบ - แนวรั้วโครงการ และพื้นที่ทางเท้า ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำงวด พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบใน ภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)


กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา ศรีสมบูรณ์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 29/147


ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมันทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร	ในระยะก่อสร้างผู้รับเหมาจะขนส่ง เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่ โครงการ โดยใช้เส้นทางหลัก ผ่านถนน เพชรเกษม เพื่อไปยังถนนโครงข่ายอื่นๆ โดยจะทำการขนส่งระหว่างวันใน ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอก ช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้ จากการ ประเมินผลกระทบด้านการจราจร พบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจาก โครงการในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) สูงสุด 31 คัน-รถยนต์นั่ง (PCU) /ชม. โดยปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจาก การก่อสร้างโครงการส่งผลให้ปริมาณ จราจรในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นนั้น อยู่ในระดับน้อยมาก ซึ่งไม่ส่งผลให้ ระดับ การให้บริการของถนน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	1) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำ ออกมานอกพื้นที่โครงการ 2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และ พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้ จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะ ภายนอกโครงการ 3) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักในหน่วยงานเพื่อ ป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอก โครงการ 4) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และ เศษวัสดุ กระเด็นตกรบกวนบนผิวการจราจรของ ถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมี เศษวัสดุหรือดินของรถขนส่งรบกวนบนพื้นที่ โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย	ดัชนีตรวจสอบ - สภาพผิวทางบริเวณ โครงการ ความเสียหายต่อผิวทางเปรียบเทียบ สภาพก่อนการก่อสร้าง - สภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก สภาพตัวถังรถ ความสะอาดล้อรถ ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำงวด พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบใน ภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 30/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมันทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวathy เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)		5) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน 6) กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในถนนเพชรเกษม รวมถึงกำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก 7) หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนเพชรเกษม หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจรของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ให้เข้ามาดูแลกวดขันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ	ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 31/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)		8) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก 9) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 10) กำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยให้ขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ และแจ้งการขนส่งในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้โครงการประกาศวันหยุดไว้ที่ด้านหน้าโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Sarada D.

(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 32/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Ms. Manawadi Sutirittanakit

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวพืช เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)		11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานบนถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าโครงการ	
4.3 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำในช่วงการก่อสร้างเท่ากับ 21 ลบ.ม./วัน โดยจะเป็นน้ำใช้ของคนงานก่อสร้างและน้ำใช้จากกิจกรรมการชำระล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างประจำวัน ซึ่งน้ำใช้ทั้งหมดมาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ซึ่งมีจุดจ่ายน้ำเดิมในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถขอใช้น้ำชั่วคราวได้พื้นที่จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ น้ำของพื้นที่ข้างเคียง และการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ	1) จัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำใช้ ความจุไม่น้อยกว่า 21 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน 2) เลือกใช้และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ 3) ตรวจสอบระบบน้ำประปาจุดรั่วซึม หากพบให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 4) รมรงคิให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ โดยบริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน) และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสน์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 33/147



กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน	การใช้ไฟฟ้าของโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง และดำเนินการ จะได้รับบริการไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวงสาขานบุรี ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบ ต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้าของชุมชนที่ พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการในระดับต่ำ	1) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) ให้โครงการเลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างภายใน โครงการ เป็นแบบประหยัดพลังงาน แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำแต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่าง ที่สูง พร้อมทั้งจัดให้มีสวิทช์ควบคุมแยกบริเวณ ทางเดิน พื้นที่จัดสวนเพื่อสะดวกในการเปิด-ปิด 3) ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบการจ่ายไฟฟ้าโครงการ ให้เป็นไปตามแบบที่เสนอในรายงานฯ และมีความ ถูกต้องตามมาตรฐาน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯ โดยบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) และจัดทำผลการ ติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการมูลฝอย	ใน ระยะ การก่อสร้างที่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสูงสุด วันละ 300 คน การก่อสร้าง มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง เมื่อคิดอัตรา การเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน จะมี ปริมาณมูลฝอยจากคนงาน ประมาณ 900 ลิตร/วัน ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับ มูลฝอยพลาสติกชนิดมีฝาปิด ขนาด ประมาณ 240 ลิตร ที่บริเวณสำนักงาน ชั่วคราวควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้รถเก็บ ขนมูลฝอยของสำนักงานเขตภาษีเจริญมา เก็บขนไปกำจัด	1) เศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างจะต้องแยกเก็บ รวบรวมกองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ และหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการเก็บขน เศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณพื้นที่โครงการให้ เรียบร้อย 2) จัดหาถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง มีฝาปิดมิดชิดติดตั้งในพื้นที่สำนักงานควบคุมการ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้มีขยะทิ้งเกลื่อนกลาด และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะในภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้ 3) ตรวจสอบถังรองรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯ โดยบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) และจัดทำผลการ ติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 34/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนถังขยะไปใหม่ทันที 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับนำขยะที่บรรจุถุงดำหามัดปากเรียบร้อยแล้ว ส่งต่อรถเก็บขยะตามเวลาที่สำนักงานเขตภาษีเจริญกำหนด 5) ดูแลเรื่องความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่เสมอ	
4.6 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ในช่วงที่มีคนงานมากที่สุด ประมาณ 300 คน จะมีความต้องการใช้น้ำ ประมาณ 21.0 ลบ.ม./วัน ก่อให้เกิดน้ำเสียประมาณ 16.8 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชั่วคราว ขนาดความสามารถรับน้ำเสีย ไม่น้อยกว่า 16.8 ลบ.ม./วัน และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนการระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ การบำบัดน้ำเสียและกำจัดสิ่งปฏิกูลในระยะก่อสร้าง จึงอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำทิ้งในระดับต่ำ	1) จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างจำนวน 30 ห้อง ไว้ที่บริเวณข้างสำนักงานคนงานก่อสร้าง และบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้างสามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 16.8 ลบ.ม./วัน และต้องมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง 2) หมั่นตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เช่น หมั่นตรวจสอบและสูบลบตะกอนออกจากระบบทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม ฯลฯ	ดัชนีตรวจสอบ - pH , BOD , SS , TDS , TKN , Sulfide , น้ำมันและไขมัน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง - จำนวน 1 จุด บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ที่รับน้ำทิ้งสาธารณะ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง

รับรองจำนวนรับหน้า 35/147

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุตา สาสันต์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวทัย จำกัด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวพัทมาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


มิตร

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ในช่วงที่มี คนงานมากที่สุด ประมาณ 300 คน จะมี ความต้องการใช้น้ำ ประมาณ 21.0 ลบ.ม./วัน ก่อให้เกิดน้ำเสียประมาณ 16.8 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมด จะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปชั่วคราว ขนาดความสามารถรับ น้ำเสีย ไม่น้อยกว่า 16.8 ลบ.ม./วัน และมี ประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำที่มีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนการระบายลงสู่ระบบ ระบายน้ำสาธารณะ การบำบัดน้ำเสียและ กำจัดสิ่งปฏิกูลในระยะก่อสร้าง จึงอาจส่งผล กระทบต่อแหล่งรองรับน้ำทิ้งในระดับต่ำ	1) จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 30 ห้อง ไว้ที่บริเวณข้างสำนักงานคุมงาน ก่อสร้าง และบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ สำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของ คนงานก่อสร้างสามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 16.8 ลบ.ม./วัน และต้องมีประสิทธิภาพในการ บำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง 2) หมั่นตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เช่น หมั่น ตรวจสอบและสูบลตะกอนออกจากระบบทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม ฯลฯ	ดัชนีตรวจสอบ - pH , BOD , SS , TDS ,TKN , Sulfide , น้ำมันและไขมัน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง - จำนวน 1 จุด บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกสู่ที่รับน้ำทิ้งสาธารณะ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)




บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 36/147



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม	ผลกระทบต่อการระบายน้ำส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการรบกวนของเศษ วัสดุก่อสร้าง เข้าสู่ระบบระบายน้ำ ชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ระบบระบายน้ำเกิด การอุดตัน และเกิดน้ำท่วมขังได้ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	1) จัดทำวางระบบน้ำชั่วคราว สำหรับรองรับการระบาย น้ำฝน และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจัดทำบ่อ ดักตะกอนดินทรายที่ปลายรางก่อนระบายน้ำออกจาก โครงการ 2) หมั่นทำความสะอาดรางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน ของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและ การดักตะกอนที่ดีจนเสร็จสิ้นระยะเวลาการก่อสร้างเมื่อ การก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องประสานกับ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อขุดลอกตะกอนดินทรายที่ อาจตกค้างในท่อระบายน้ำ 3) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงใน ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในรางระบายน้ำ ชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจาก เลิกงานทุกวัน	ดัชนีตรวจสอบ - ปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอน และ รางระบายน้ำ ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำงวด พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบใน ภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุตา สารสนธิ์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ณ.๒๒ (วราชย์ อังคณาณ)

รับรองจำนวนรับหน้า 37/147



กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มีกรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การป้องกันอัคคีภัย	การติดไฟที่อาจเกิดขึ้นจากการปะทุของ วงจรไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งนี้ ใน พื้นที่ก่อสร้างมีเชื้อเพลิงหรือสิ่งติดไฟ ต่างๆ ที่จะขยายเขตเพลิงไหม้น้อย สามารถควบคุมเพลิงได้ในกรณีเกิด อุบัติเหตุจนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้าง รวมไปถึงเหตุอัคคีภัยในระยะการก่อสร้าง โดยสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ในเขตการก่อสร้าง และต้องเป็นไปตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ตามใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2532)	1) การจัดเก็บเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้จัดที่เก็บที่ มิดชิด มีป้ายเตือนอันตราย และมีเครื่องหมายดับเพลิง ประจำที่เก็บเชื้อเพลิง 2) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ ปฏิบัติงาน รวมทั้งพื้นที่สำนักงาน อย่างเพียงพอต่อ การระบบเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ก่อสร้าง 3) ห้ามพนักงานทั้งหมดสูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้ามก่อองไฟ หรือเผาเศษวัสดุในพื้นที่โครงการ 4) การตัดหรือเชื่อมโลหะใดๆ จะต้องดำเนินการด้วย ความระมัดระวัง และต้องไม่มีวัสดุที่อาจติดไฟง่าย อยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯ โดยบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) และจัดทำผลการ ติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รับรองจำนวนรับหน้า 38/147


(นางสาวจิรสุดา สารสิน)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ


OMITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ



(นางสาวมีทนามาศี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวathy เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างที่สำคัญ คือ การรบกวนความสงบของชุมชน จากเสียงการก่อสร้าง ความสั่นสะเทือนระหว่างการทำฐานราก การเข้า-ออกของรถยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ตลอดจนการเข้ามาในพื้นที่ของแรงงาน ซึ่งเป็นคนต่างถิ่น อย่างไรก็ดี โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแรงงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ ทั้งหมดเป็นคนนอกพื้นที่ ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่แล้วกลับออกไปเมื่อเลิกงาน ซึ่งการก่อสร้างของโครงการ มีระยะเวลาการก่อสร้างที่ไม่นาน และคนงานก่อสร้างไม่ได้พักถาวรในพื้นที่บ้านพักของโครงการ	1) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด 2) การเดินทางเข้า-ออก บริเวณถนนเพชรเกษม ต้องกำชับให้พนักงานขับรถรับ-ส่งคนงานขับรถด้วยความระมัดระวัง 3) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และห้ามมิให้คนงานเข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัดเสพยาเสพติด หากตรวจพบให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย หากมีการตรวจพบโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือเจ้าพนักงานอื่นใดให้ถือว่าผู้รับเหมามีความผิดฐานบกพร่อง	ดัชนีตรวจสอบ - ความคิดเห็นของชุมชนข้างเคียง รวมทั้งปัญหา ความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้าง ตลอดจนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล - จัดทำบันทึกการตรวจสอบประจำงวด พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ - สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารณีส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 39/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 1) การร้องเรียนต่อโครงการ		ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศติดตั้งบริเวณทางเข้าออกโครงการ มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน จัดให้มีป้ายประกาศแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนมาตรการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบสม. และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนในทันที พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราวร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา ส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอสำเนาเอกสารในรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้แรงงานชาวไทยเป็นหลัก เพื่อป้องกันปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดจากแรงงานต่างด้าว เฝ้าระวังและดูแลความประพฤติของคนงาน มิให้ก่อความเดือดร้อนต่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียง กำหนดให้โครงการ จัดทำแผนการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งสำเนามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อบ้านติดกับโครงการ อาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ โดยให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์การส่งมอบแผนการก่อสร้างโครงการ พร้อมสำเนามาตรการฯ ต่อบ้านติดโครงการ	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 40/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		6) กำหนดให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในช่วงของการก่อสร้าง กรณีได้รับความเสียหายจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ 7) ให้โครงการ จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา มีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ประสานงานแจ้งให้ชุมชนทราบ และเมื่อมีเหตุร้องเรียนให้ผู้ประสานงานแจ้งผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในระยะเวลา 2 วัน และดำเนินการ 8) <u>ให้โครงการติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ และตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการในการรับทราบข้อมูลและให้เสนอสำเนาผล</u>	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Persele D.

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 41/147



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

H.S.

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		การติดตามตรวจสอบให้บ้านใกล้เคียงโครงการได้ รับทราบทันท่วงที 9) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงาน แล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้า ไปย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชน หวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 10) ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้พักอาศัยใน บ้านพักใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานของโครงการ ซึ่งมีความคุ้นเคยกับ ผู้พักอาศัยโดยรอบเป็นผู้ประสานงาน เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดของการสื่อสาร ป้องกันเหตุวิวาทหรือ ความไม่เข้าใจระหว่างกัน 11) จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV โดยรอบบริเวณโครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัย ภายในโครงการและพื้นที่บริเวณโดยรอบ 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนันต์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 42/147

EMTR
ENVIRONMENT THAILAND
บริษัท มีตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มีตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข 1) กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่ง	- ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการ - ประชาชนอาจมีความรำคาญ เนื่องจาก การได้รับผลกระทบที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้าง หรือคนงานก่อสร้าง	1) ก่อสร้างแนวรั้วเมทัลชีทความหนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำประตูทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเป็น ประตูเลื่อนผ้าใบทึบ จะปิดที่ตลอดเวลาเฉพาะเมื่อมี รถเข้า-ออก 2) กำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยให้ ขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น ซึ่งเป็นช่วงที่ มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร ภายนอกโครงการ และให้โครงการขนส่งในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้โครงการประกาศวันหยุด ไว้ที่ด้านหน้าโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน 3) ควบคุมความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร	ตรวจสอบผลกระทบและแก้ไขปัญห ต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนในทันที พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราวร้องเรียน การแก้ไขปัญห ผลที่ได้รับจากการ แก้ไขปัญหา ส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอ สำเนาเอกสารในรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....

(Signature)

(นางสาวจิรสุดา สาสน์ดี)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....

(Signature)

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่ง (ต่อ)		4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 5) จัดให้มีป้ายประกาศแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกเรื่องราวร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา ส่งต่อผู้ร้องเรียน และเสนอสำเนาเอกสารในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกร่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย 7) ให้ความสำคัญความเร็วรถบรรทุกและรถยนต์ของโครงการ ช่วงผ่านถนนเพชรเกษม ให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการร่วงหล่นของวัสดุ ลดเสียงจากการบรรทุก และเพื่อความปลอดภัยใช้ทางในบริเวณใกล้เคียง	

Hand 12.
กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สารนัฐ)

ผู้มอบอำนาจ บริษัท ชวชัย จำกัด (มหาชน)

1. **การดำเนินงาน**

รับรองจำนวนรับหน้า 44/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.

Handwritten signature: *[Signature]*

RTN

ENVIRONMENTAL CO-OPERATION

บริษัท เกรียงแวดล้อมไทย จำกัด

(นางสาวมัทนาดี สหิรัญตันศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่ง (ต่อ)		8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และลดผลกระทบต่อการกีดขวางเส้นทางจราจร 9) ซิงตาข่ายหรือผืนผ้าใบที่มีความมั่นคงแข็งแรงปิดคลุมด้านนอกโครงสร้างอาคารในระหว่างการก่อสร้าง หรือด้านนอกของนั่งร้านในระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากแรงลม และป้องกันวัสดุร่วงหล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง 10) จัดทำแผงตาข่ายหรือผ้าใบที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ วางตัวในแนวเฉียงจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง 11) ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างที่มีระยะที่เหมาะสมให้แสงสว่างได้อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน โดยมีความเข้มแสงและทิศทางของแสงสว่างไม่รบกวนการพักผ่อนของประชาชนในอาคารข้างเคียง	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 45/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่ง (ต่อ)		12) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้น ออกมานอกพื้นที่โครงการ 13) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และ พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้ จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนเพชรเกษมนอก โครงการ 14) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนักในโครงการเพื่อ ป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอก โครงการ 15) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่น ป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ ผู้ขับขี่ยานบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่าง ชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	


กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สาสน์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 46/147


ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) คนงานก่อสร้าง	- ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียงอาจมีความรำคาญ กิจกรรมของคนงานก่อสร้าง การใช้เสียงในการก่อสร้าง - ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียงอาจมีความรู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากการเข้ามาในพื้นที่ของคนงานก่อสร้าง	1) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 2) บุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงานทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่ พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่ 3) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทักโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ โดยบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารสิน)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 47/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวนัททวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวหทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) คนงานก่อสร้าง(ต่อ)		5) ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้พักอาศัย ในบ้านพักใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานของโครงการซึ่งมีความคุ้นเคยกับ ผู้พักอาศัยโดยรอบเป็นผู้ประสานงาน เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดของการสื่อสาร ป้องกันเหตุวิวาทหรือ ความไม่เข้าใจระหว่างกัน	
3) บ้านพักคนงานก่อสร้าง	การอยู่รวมกันของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมี จำนวนคนงาน ประมาณ 300 คน หาก ไม่มีการจัดระบบสุขาภิบาล และการ จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน และ พื้นที่ข้างเคียง	การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานได้ ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่ จะเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับ คนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) 1) กำหนดให้บ้านพักคนงาน แต่ละหลัง ประกอบด้วย ห้องพักขนาด 2.4 ม. x 2.4 ม. และพักไม่เกิน 2 คน/ ห้อง รวมทั้งหมด 150 ห้อง 2) กำหนดช่องทางเดินกว้าง 1.5 ม. 3) กำหนดให้จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม 30 ห้อง	ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานให้มี ระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผล กระทบต่อคนงาน

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(Signature)

(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 48/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(Signature)

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) บ้านพักคนงานก่อสร้าง		4) น้ำทิ้งจากลานซักล้าง อาบน้ำ และห้องน้ำ จะผ่าน รางระบายน้ำและท่อเข้าสู่ถังบำบัดเพื่อบำบัด น้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 5) มีถังรองรับมูลฝอยให้เพียงพอกับคนงานก่อสร้าง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง รองรับมูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย 6) มีประตูและรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิด 7) ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จะต้อง จัดเตรียมให้เพียงพอสำหรับคนงาน และไม่ให้มี ผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่ บ้านพักคนงาน 8) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ที่บริเวณ ทางเข้า-ออก ของบ้านพักคนงาน 9) จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ประจำภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Janet D

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 49/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Handwritten signature

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) โรคติดต่อที่อาจเกิดในระยะ ก่อสร้าง (1) โรคที่หนู แมลงสาบ และ แมลงวันเป็นพาหะนำโรค เช่น เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรค ระบบลำไส้ โรคท้องเสีย โรค ผิวหนัง โรคตับอักเสบ เป็นต้น	สาเหตุของโรคจากการสัมผัสหรือ รับประทาน เชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อรา ที่ติด มากับหนู แมลงสาบ และแมลงวัน เนื่องจากสัตว์นำโรคเหล่านี้ชอบอยู่ตาม มูลฝอย ของเสีย	1) จัดเก็บมูลฝอยในฟรอมรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อน นำไปกำจัด 2) ทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้มีเศษอาหารคางหรือ อุดตัน 3) อุดรูรั่วผนังในบ้านพักคนงานเพื่อทำลายที่อยู่อาศัย ของหนู 4) กำจัดหนู แมลงสาบ และแมลงวันด้วยการใช้กาต้ก การใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย ฉีดพ่นภายใน และรอบบริเวณที่พักทุก 1 เดือน 5) กำจัดหนู แมลงสาบ และแมลงวัน และแหล่ง เพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรค ก่อนและหลังรื้อถอน บ้านพักคนงานห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง บริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกัน แมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดย ฉีดพ่นภายในห้องคนงานทั้งหมดย้ายออกไป หมดแล้ว	- ตรวจสอบถังเก็บมูลฝอยให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากมีการชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขในทันที - ตรวจสอบบรรจุกระป๋องน้ำเป็นประจำ ทุก 1 เดือน เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน ของเศษมูลฝอยและเศษอาหาร ซึ่ง เป็นแหล่งอาหารของหนู - ตรวจสอบบรรจุถังน้ำในที่พักอาศัย เป็นประจำอยู่เสมอ



กษณ 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สารนันต์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 50/147



กษณ 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัต เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัต จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) โรคที่หนู แมลงสาบ และ แมลงวันเป็นพาหะนำโรค เช่น เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรค ระบบลำไส้ โรคท้องเสีย โรค ผิวหนัง โรคตับอักเสบ เป็นต้น (ต่อ)		- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้สำนักงานเขตภาษีเจริญเข้ามาเก็บไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง - สบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยสำนักงานเขตภาษีเจริญนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	
(2) โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมอง อักเสบ เป็นต้น	- ไข่เลือดออกเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค - โรคไข้สมองอักเสบเกิดจากยุงรำคาญที่เป็นพาหะนำโรค	1) ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่น้ำขังได้ หากไม่ใช่ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง 2) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ 3) ติดตั้งมุ้งลวด หรือนอนในมุ้ง 4) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยา ในกรณีที่มีโรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย	ตรวจสอบและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลายเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัต จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 51/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวิ สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมอง อักเสบเป็นต้น (ต่อ)		6) เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด โห กระจ่าง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รอรรับน้ำได้ จะช่วยกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี 7) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่น ก็ทำให้มียุง มาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควร แก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น ถ้าเป็นต้นไม้ประดับในบริเวณ บ้าน ก็ต้องคอยสังเกตว่ารดน้ำมากไปจนมีน้ำขังอยู่ใน จานรองกระถางหรือไม่และเทน้ำทิ้งบ่อยๆ 8) ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบ โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิदन้ำขัง และสามารถ ระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน 9) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และ หลังจากนั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง 10) กำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลัง รื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธี ดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่น ภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีด พ่นยาแล้วเสร็จทันที	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 52/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) โรคที่ติดต่อจากคนสู่คน เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ บี, ซี วัณโรค โรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น	มีสาเหตุจากการสัมผัสกับเลือด หรือสาร คัดหลั่งของผู้ป่วย โดยเฉพาะการ อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น และมีผู้ป่วย ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่น ใช้ภาชนะ ร่วมกัน ดื่มน้ำร่วมกัน เป็นต้น	1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน และหลังจาก นั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง 2) ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุก ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 3) ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น 4) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ อับอากาศ จัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตาม จำนวนที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป - จัดให้มีห้องสุขา จำนวน 30 ห้อง (ห้องสุขาที่ ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 10 คน) - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่ คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนิต)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 53/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) โรคไม่ติดต่อที่อาจเกิดในระยะ ก่อสร้าง (1) โรคระบบทางเดินหายใจจาก สารก่อภูมิแพ้ เช่น โรคหอบหืด เป็นต้น	เกิดจากการหายใจเอาสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นละออง ควันต่างๆ เป็นต้น ที่ฟุ้ง กระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดิน หายใจ จนระบบเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อสารภูมิแพ้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิด โรคระบบทางเดินหายใจ	1) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานและพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้ง (ช่วงเช้าและบ่าย) 2) หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่ จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ	
(2) โรคลมแดด	มีสาเหตุจากร่างกายระบายความร้อน จากร่างกายไม่ทัน เนื่องจากอากาศที่ ร้อนมากจนร่างกายมีความร้อนสะสม เกิน หรือร่างกายขาดน้ำ หรืออยู่ใน ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น เช่น ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ อดนอน ส่งผลให้เกิด ตะคริว หรือรุนแรงถึงขั้นหมดสติได้	1) จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อน สำหรับคนงาน 2) ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือ ทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง 3) ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้ หยุดทำงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	


กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สาสน์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 54/147


ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) โรคเครียด	- ความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน และกลิ่นจากมูลฝอย หรือน้ำเสีย เป็นต้น	1) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน 2) แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม 3) วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานบริเวณหรืออุปกรณ์ที่นอกโครงการ เช่น - ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง - กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก - บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ - มีผู้จัดการแคว้นป้อมดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง - ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมาย และมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน	


นางสาวจิรสุดา

(นางสาวจิรสุดา สาสน์
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน))

กันยายน 2559 ลงชื่อ



รับรองจำนวนรับหน้า 55/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ

นางสาวพิมพ์วดี

(นางสาวพิมพ์วดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มีตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) โรคเครียด (ต่อ)		- มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหากคนงาน ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมา จะต้องลงโทษตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	
5.3 ความปลอดภัยของงานก่อสร้าง 1) ความปลอดภัยและการป้องกัน อันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการก่อสร้าง	บริเวณติดกับพื้นที่โครงการ เป็นที่ตั้ง ของบ้านพักอาศัย ด้านทิศตะวันออก และอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ด้านทิศ ตะวันตก การก่อสร้างโครงการจะส่งผล กระทบด้านเสียงรบกวน และความ สิ้นส่วเนื่องจากขั้นตอนการทำฐานราก ตลอดจนผลกระทบจากการรบกวนของ เศษวัสดุก่อสร้างอาคารจากด้านบน	1) ห้ามวางหรือกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดในที่ สาธารณะ 2) ดำเนินการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางวันตั้งแต่ 08.00-17.00 น. 3) ติดผ้าใบล้อมรอบอาคารที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยยึดติด กับนั่งร้านด้านนอกอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันวัสดุ ร่วงหล่นในระหว่างการก่อสร้าง 4) สร้างกำแพงกันเสียงรบกวนโดยใช้วัสดุที่มีความสูง 6 เมตร กันพื้นที่ก่อสร้างที่ติดกับบ้านพักอาศัยเพื่อช่วย ลดระดับเสียงจากการก่อสร้าง 5) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างป้องกันการกระเด็นกพลั่วของ วัสดุโดยใช้แผ่นกันผ้าใบ หรือตาข่ายปิดกันหรือรองรับ ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยเพียงพอ เป็นไป ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความ ใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ให้มีหน่วยรับแจ้งเหตุร้องเรียน และเรื่องราวร้องทุกข์จากโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีชื่อ ผู้รับผิดชอบและหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

กัณยายน 2559 ลงชื่อ  (นางสาวจิรสุดา สาสน์) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด
ปศ. (รับมอบอำนาจ)

รับรองจำนวนรับหน้า 56/147


EKVIRAMHENT THAI CO., LTD.
บริษัท สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กัณยายน 2559 ลงชื่อ  (นางสาวพัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ความปลอดภัยและการป้องกัน อันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการก่อสร้าง (ต่อ)		6) ตรวจสอบเครื่องจักรทุกตัวให้มีความพร้อมในการใช้งาน อยู่เสมอ 7) ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่ติดต่อกับพื้นที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 8) ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างที่มีระยะห่างที่เหมาะสมให้แสงสว่าง ได้อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน โดยมีความเข้มแสงและ ทิศทางของแสงสว่างไม่รบกวนการพักผ่อนของประชาชนใน อาคารข้างเคียง 9) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษา ความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่ พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่ สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่ 10) ควบคุมความประพฤติของคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อปัญหาแก่ ชุมชน	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Jarnd D.

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 57/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

H.S.

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัต เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัต จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ความปลอดภัยและการป้องกัน อันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการก่อสร้าง (ต่อ)		11) ก่อนการขุดดินต้องจัดทำกำแพงกันดิน พร้อมค้ำยันให้ มีความมั่นคงแข็งแรง และผ่านการตรวจสอบจาก วิศวกรควบคุม ตามขั้นตอนการขุดดินทุกระดับความลึก 12) จัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุร้องเรียนและเรื่องราว ร้องทุกข์จากการก่อสร้างอาคารของโครงการ พร้อม ระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 13) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องควบคุมให้บริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร ในบริเวณที่ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและสามารถเห็นได้โดยง่าย ตลอดเวลาที่ก่อสร้างโดยแสดงข้อความดังนี้ การก่อสร้างอาคารชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น..... ใบอนุญาตเลขที่.....ลงวันที่.....กำหนดแล้วเสร็จในวันที่..... เจ้าของโครงการ.....ผู้ดำเนินการก่อสร้าง..... ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....ผู้รับแจ้งเหตุร้องเรียน เบอร์ โทรศัพท์	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสน์)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัต จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 58/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ความปลอดภัยและการป้องกัน อันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการก่อสร้าง (ต่อ)		14) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องให้หยุดงาน จนกว่าจะหายขาด 15) การเดินทางเข้า-ออก บริเวณถนนเพชรเกษม ต้องกำชับให้พนักงานขับรถรับ-ส่งคนงานขับรถด้วยความระมัดระวัง 16) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และห้ามมิให้คนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 17) ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัดเสพยาเสพติด หากตรวจพบให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย หากมีการตรวจพบโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือเจ้าพนักงานอื่นใด ให้ถือว่าผู้รับเหมามีความผิดฐานบกพร่อง	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 59/147


ENVIRONMENT THAI CO., LTD
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ความปลอดภัยและการป้องกัน อันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการก่อสร้าง (ต่อ)		18) ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานของโครงการซึ่งมีความคุ้นเคยกับ ผู้ประกอบการ หรือชุมชนโดยรอบเป็นผู้ประสานงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการสื่อสาร ป้องกัน เหตุวิวาทหรือความไม่เข้าใจระหว่างกัน 19) ห้ามผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึก โดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง 20) หลังเวลาการก่อสร้างห้ามเจ้าหน้าที่หรือคนงาน เว้นแต่พนักงานรักษาความปลอดภัย อยู่ในพื้นที่ ก่อสร้าง	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(Signature)

(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 60/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(Signature)

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัยส่วนบุคคลของ คนงาน	การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน กำหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ประเภทของงาน ก่อให้เกิดความ ปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นไปตาม มาตรการส่งเสริมสวัสดิภาพและ คุ้มครองแรงงาน ซึ่งถือเป็นการ เตรียมการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ	1) ต้องจัดบันไดขึ้น-ลงชั่วคราวมีราวกันตกภายในอาคาร สำนักงานก่อสร้าง เพื่อความสะดวกในการขึ้น-ลงในการ ทำงาน 2) การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกร ควบคุมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติดำเนินการก่อสร้าง 3) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการ ทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน และมีหัวหน้าคนงาน เป็นผู้รับผิดชอบไม่ให้มีคนที่ไม่มีใบมาในขณะปฏิบัติงาน 4) กวดขันคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ และกำชับให้คนงานแต่งกายอย่าง รัดกุมในระหว่างปฏิบัติงาน 5) ติดป้ายสัญญาณเตือนที่มองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้ง โคมไฟส่องสว่างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิด อันตรายหรืออุบัติเหตุได้ง่าย	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารณัติ)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 61/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัยส่วนบุคคลของ คนงาน (ต่อ)		6) ให้คนงานที่ทำงานในที่สูงเกิน 4.0 เมตร ซึ่งมีลักษณะ โดดเดี่ยวและไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายหรือการ ป้องกันอันตรายอย่างอื่น ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยหรือ เชือกตลอดเวลาในการทำงาน 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ และคนงานก่อสร้าง	
3) ความปลอดภัยเกี่ยวกับงาน ก่อสร้างที่ต้องมีนั่งร้าน	คนงานที่ทำงานในที่สูง อาจได้รับ อันตรายจากการพลัดตกจากที่สูง ซึ่ง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	1) ถ้านั่งร้านส่วนใดเกิดการชำรุด หรือน่าจะเป็นอันตราย ต่อการใช้นั่งร้านนั้นจะต้องทำการซ่อมแซมทันที และ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้นั่งร้านนั้นจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ 2) ในกรณีที่มีการต้องทำงานบนนั่งร้านในขณะเดียวกัน หลายชั้น ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อ ผู้ซึ่งทำงานอยู่ชั้นล่างได้ 3) เมื่อเลิกปฏิบัติงานแต่ละวัน จะต้องมิให้มีมูลฝอย เครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุต่างๆ อยู่บนนั่งร้านนั้น 4) ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ นั่งร้านที่สร้างขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดย บันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้นายช่างโยธาหรือ นายตรวจท้องที่ตรวจดู	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุตา สารสิน)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 62/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวathy เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) ความปลอดภัยในการทำงาน ก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) (ต่อ)	การเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ ดำเนินการโดยใช้ปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคน ในกรณี ที่คนงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ และขาดการควบคุมโดยวิศวกร	1) การเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างภายในโครงการจะ ดำเนินการโดยใช้ปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) ใน การยกอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ควรเลือกใช้ Tower Crane รุ่นที่สามารถตั้ง Boom ได้ เพื่อมิให้ล้าออก นอกพื้นที่ ให้มีการควบคุมวางแผนของ Tower Crane 2) ก่อสร้างและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง โดย การกำหนดให้มีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดเวลาที่ มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวการใช้ปั้นจั่นต้องปฏิบัติตาม รายละเอียดคุณลักษณะของปั้นจั่น และคู่มือการ ใช้งานที่ผู้ผลิตปั้นจั่นกำหนดไว้ 3) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียด คุณลักษณะและคู่มือใช้งานในการประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุง การตรวจสอบปั้นจั่น 4) ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างใช้อุปกรณ์การก่อสร้าง หรือไม่ถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะในกรณีที่มี อุปกรณ์อื่นใช้งานกับปั้นจั่น	ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ ปั้นจั่นก่อนเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างทุกวันพร้อมบันทึก เวลาที่ตรวจสอบและผลการ ตรวจสอบ

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....




(นางสาวจิรสุดา สารณัฐ)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 63/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ความปลอดภัยในการทำงาน ก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) (ต่อ)		5) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสาร ระหว่าง ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 6) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างตรวจสอบสภาพการใช้งานของปั้นจั่น ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างทุกวันพร้อมบันทึกเวลาที่ ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยมีวิศวกรเป็นผู้ รับรองไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบได้ในระหว่างเวลาทำงาน 7) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดทำเครื่องหมายแสดงเขต อันตรายหรือเครื่องกั้นเขตอันตรายในรัศมีส่วนรอบของ ปั้นจั่นที่หมุนกวาดระหว่างทำงานเพื่อเตือนคนงานให้ ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในรัศมีของส่วนที่หมุนได้ 8) ปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน 3.0 เมตร ให้ผู้ดำเนินการ ก่อสร้างจัดให้มีบันไดพร้อมราวจับและโลหะกันตกให้แก่ คนงานที่ทำงาน	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนศิลป์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 64/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมนัสนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ขอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ความปลอดภัยในการทำงาน ก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) (ต่อ)		9) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดทำพื้นที่ทางเดินบนปั้นจั่นเป็น ชนิดกันลื่น 10) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดที่ เหมาะสมและใช้การได้ทั้งที่ห้องบังคับปั้นจั่น 11) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีสิ่งครอบปิดหรือฉนวนหุ้ม ท่อไอเสียของปั้นจั่นเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจาก ความร้อนของท่อไอเสีย 12) ปั้นจั่นที่ใช้เครื่องยนต์ ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดให้มีถัง เก็บเชื้อเพลิงและท่อส่งเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่ในลักษณะที่จะ ไม่เกิดอันตราย เมื่อเชื้อเพลิงหก ล้ม หรือรั่วออกมา 13) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างเก็บและเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงที่ใช้ กับปั้นจั่นด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายได้ 14) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างนำสารไวไฟออกจากบริเวณที่ใช้ ปั้นจั่นก่อนปฏิบัติงาน	

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุตา สาสน์
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน))

รับรองจำนวนรับหน้า 65/147




กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวพันวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท นิกรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัช เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัช จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ความปลอดภัยในการทำงาน ก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) (ต่อ)		15) ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่นที่มีความชำรุดเสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย 16) ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างหรือคนงานตัดแปลงหรือแก้ไข ส่วนใดส่วนหนึ่งของปั้นจั่น หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการนั้น อันอาจทำให้คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นมีความปลอดภัย น้อยลง 17) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง โดยมี วิศวกรเป็นผู้รับรอง และให้ส่วนที่เคลื่อนที่หมุนได้ของปั้นจั่น อยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุอื่นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 18) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้ปั้นจั่นเคลื่อนที่บนรางหรือ ปั้นจั่นที่มีรางล้อเลื่อนที่อยู่บนแขนปั้นจั่นมีสวิตช์ให้หยุดได้ โดยอัตโนมัติ และให้มีกันชน หรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสอง ข้างของรางด้วย 19) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีสัญญาณเสียงและแสงกระพริบ เตือนให้ลูกจ้างทราบในขณะที่ปั้นจั่นเคลื่อนที่	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสดา สารสนธิ์)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัช จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 66/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ความปลอดภัยในการทำงาน ก่อสร้างเกี่ยวกับปั้นจั่นเสาสูง (Tower Crane) (ต่อ)		20) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีเครื่องกวาดสิ่งของหน้าล้อ ทั้งสองข้างของปั้นจั่น 21) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีราวกันตกไว้ ณ บริเวณที่ คนงานปฏิบัติงานบนแขนปั้นจั่น และจัดให้คนงานสวมใส่เข็ม ขัดนิรภัยและสายชูชีพตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 22) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดให้มีและให้คนงานใช้อุปกรณ์ความ ปลอดภัย ตามลักษณะและสภาพของงานตลอดเวลาที่ทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น 23) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดอบรมคนงานให้รู้จักวิธีใช้ การทำความ สะอาด การบำรุงรักษา ความปลอดภัย และข้อจำกัดของอุปกรณ์ เหล่านั้น	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท (นามกับ อำนาจ (มหาชน))

รับรองจำนวนรับหน้า 67/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) ความปลอดภัยในการทำงานที่มี อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุ กระเด็นและตกหล่น	การทำงานบนที่สูง ที่ไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันการตกหล่น อาจก่อให้เกิด อันตรายถึงชีวิต ในขณะเดียวกันกับ คนงานที่ทำงานที่ระดับพื้นชั้นล่าง อาจได้รับอันตรายจากวัสดุกระเด็น และตกหล่น	1) การป้องกันการตกจากที่สูง (1) ในกรณีที่ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงานสูงจากพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานเกิน 4.0 เมตรขึ้นไป เช่น บนหลังคา หรือบน ขอบระเบียงด้านนอกต้องป้องกันการตกหล่นของคนงาน โดยจัดให้มีนั่งร้านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้านสำหรับ คนงานใช้ในขณะปฏิบัติงาน (2) ในกรณีที่ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงานในลักษณะ เพียงลำพังที่สูงเกิน 4.0 เมตรขึ้นไป เช่น บนหลังคา หรือ บนขอบระเบียงด้านนอก ต้องป้องกันการตกหล่นของ คนงานและสิ่งของโดยจัดทำราวกันตกหรือตาข่ายนิรภัย หรือจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการ ทำงาน (3) จัดทำที่ยึดตรึงสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างในกรณีคนงานใช้เข็มขัดนิรภัยและสาย ช่วยชีวิต (4) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดทำฝาดปิดหรือราวกันที่มีความสูง ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการตกหล่นสู่ช่อง เปิดหรือปล่องต่างๆ	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 68/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวหทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) ความปลอดภัยในการทำงานที่มี อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุ กระเด็นและตกหล่น (ต่อ)		(5) ห้ามผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงานบนที่สูงใน ขณะที่มีพายุลมแรง ฝนตกหรือฟ้าคะนอง 2) การป้องกันอันตรายจากการตกลงไปในภาชนะเก็บ หรือรองรับวัสดุ (1) ห้ามผู้รับเหมาให้คนงานทำงานบนหรือในถัง บ่อหรือกรวยสำหรับเทวัสดุหรือภาชนะอื่นใดที่ คนงานอาจตกลงไปหรืออาจถูกวัสดุทับเว้นแต่ ผู้รับเหมาได้จัดให้คนงานสวมใส่เข็มขัดนิรภัย หรือสิ่งปิดกัน หรือทำรั้ว หรืออุปกรณ์ป้องกัน อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันให้ผู้ดำเนินการ ก่อสร้างปิดกัน หรือจัดทำรั้วที่แข็งแรงมีความ สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ล้อมกรวยภาชนะ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อป้องกัน การตกหล่นของคนงาน	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 69/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ขอยเพชรเกษม 27 แขวงเพชรเกษม 27 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) ความปลอดภัยในการทำงานที่มี อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุ กระเด็นและตกหล่น (ต่อ)		3) การป้องกันอันตรายจากการตกลงไปในลักษณะเก็บ หรือรองรับวัสดุ (1) ห้ามผู้รับเหมาให้คนงานทำงานบนหรือใน ถัง บ่อหรือกรวยสำหรับเทวัสดุหรือภาชนะอื่น ใดที่คนงานอาจตกลงไปหรืออาจถูกวัสดุทับ เว้นแต่ผู้รับเหมาได้จัดให้คนงานสวมใส่เข็มขัด นิรภัยหรือสิ่งปิดกัน หรือทำรั้ว หรืออุปกรณ์ ป้องกันอื่นใดใดที่มีลักษณะคล้ายกันให้ ผู้ดำเนินการก่อสร้างปิดกัน หรือจัดทำรั้วที่ แข็งแรงมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ล้อมกรวยภาชนะหรือสิ่งอื่นใดใดที่มีลักษณะ คล้ายกันเพื่อป้องกันการตกหล่นของคอนกรีต	

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สารนิส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวทัย จำกัด

รับรองจำนวนรับหน้า 70/147



กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ขอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)


แบบสน. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) ความปลอดภัยในการทำงานที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัตถุกระเด็นและตกหล่น (ต่อ)		4) การป้องกันอันตรายจากวัตถุกระเด็นตกหล่น (1) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างป้องกันการกระเด็นตกหล่นของวัสดุโดยใช้แผ่นกันผ้าใบ หรือตาข่ายปิดกันหรือรองรับ (2) ในกรณีที่มีการลำเลียงวัสดุจากที่สูง ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดทำราง ปล่อย หรือใช้เครื่องมือลำเลียงจากที่สูง (3) ให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปิดประกาศแสดงเขตที่มีการเหวี่ยงสาร เตะ หัก หรือ โยนวัสดุจากที่สูงและมีผู้ควบคุมดูแลให้มีการเข้า-ออกขณะปฏิบัติงานจนกว่างานจะเสร็จ (4) ในกรณีที่ผู้ดำเนินการก่อสร้างให้คนงานทำงานใกล้สถานที่ก่อสร้างที่มีความสูงหรือสถานที่ที่อาจมีการพลีหรือตกหล่นลงมา เช่น งานเจาะ งานสกัด งานรื้อถอน ทำลาย ต้องจัดหมวกแข็งป้องกันศีรษะให้คนงานใช้ตลอดเวลาการทำงาน	



กษณยน 2559 ลงช่อ.....
(นางสาวจรรจุดา สาสน์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 71/147



กษณยน 2559 ลงช่อ.....
(นางสาวมณฑาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัต เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัต จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้าง)

แบบสผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุนทรียภาพ	การก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นอาคารสูง มีอาคารอื่นที่มีความสูงใกล้เคียงกัน หรือ มากกว่าโครงการในบริเวณใกล้เคียง การก่อสร้างมีระยะเวลา ประมาณ 16 เดือน ซึ่งโครงการจะต้องกันรั้วรอบ บริเวณก่อสร้างและปิดคลุมอาคารด้วย ตาข่ายกันลม เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ ความเป็นส่วนตัวของพื้นที่ใกล้เคียงอาจ ได้รับผลกระทบหากไม่มีการป้องกัน ผลกระทบที่ดี เช่น การชิงผ้าใบเสริม แนวรั้ว หรือติดตั้งตาข่ายรอบอาคาร ก่อสร้าง	1) จัดให้มีรั้วสูง 6 เมตร รอบโครงการ โดยช่วงประตู ทางเข้าออกชั่วคราว จัดทำเป็นประตูผ้าใบเลื่อนที่ เปิดเฉพาะช่วงรถเข้า-ออกโครงการ 2) จัดทำตาข่ายคลุมอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่น ละอองฟุ้งกระจาย ป้องกันวัสดุร่วงหล่น และลด ผลกระทบด้านทัศนียภาพ 3) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนนั่งร้าน อาคาร ต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และจัดทำพื้นที่สีเขียว ตามตำแหน่งที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามมาตรการฯ โดยบริษัท ชีวทัต จำกัด (มหาชน) และจัดทำผลการ ติดตามตรวจสอบเสนอในรายงาน การติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานครทุก 6 เดือน

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัต จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 72/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ขอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)


แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนองต่อมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		1) บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดย สำนักรงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดจนระยะเวลาการดำเนินการ โครงการ อย่างเคร่งครัด 2) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลา ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน โครงการ 3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ กำหนดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน ภาคหลัง ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่กำหนด จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	- ให้นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดต้อง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรวจติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะ ดำเนินการ เสนอต่อสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน

กัยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

รับรองจำนวนรับหน้า 73/147



กัยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวัททวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่จะประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 26 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นหลังคา 80.80 เมตร ซึ่งมีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร ประมาณ ร้อยละ 60.19 ของพื้นที่โครงการ ซึ่งจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดิน 1,642.50 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,578.98 ตารางเมตร ซึ่งระดับดินโดยรอบอาคารอยู่ในระดับเดียวกับถนนเพชรเกษม	1) ควบคุมความสูงอาคารจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นหลังคา ไม่เกิน 80.80 เมตร มีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร ประมาณ ร้อยละ 60.19 ของพื้นที่โครงการ 2) จัดทำเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 2,266.97 ตารางเมตร และจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นที่ระดับพื้นดิน 1,578.98 ตารางเมตร 3) จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่ จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สาสน์
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 74/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ	การระบายความร้อน จากอาคาร โครงการ ทำให้อุณหภูมิรอบอาคาร สูงขึ้น 0.46 องศา ช่วงเริ่มเปิด เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเมื่อการเปิด เครื่องปรับอากาศเดินจนถึงระดับ อุณหภูมิที่ต้องการแล้ว การระบาย อากาศร้อนจากเครื่องปรับอากาศ จะลดลง ตามรอบการทำงานของเครื่อง การตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ ใน พื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 10-13 มกราคม 2559 - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 0.077 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.033 มก./ลบ.ม.) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) มีค่า 0.047 มก./ลบ.ม. (ไม่ เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.)	1) จัดให้มีระบบระบายอากาศในบริเวณพื้นที่จอดรถใต้ อาคารโครงการ ให้มีอัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมง ตามที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร (พ.ศ.2522) 2) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะ จอดรถ” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูป สัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่ จอดรถของโครงการ 3) ทำความสะอาดชั้นจอดรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกันฝุ่นละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ คุณภาพอากาศ 4) กำหนดให้โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวระดับพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 1,642.50 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้น ไม่น้อยกว่า 1,578.98 ตารางเมตร ตามที่เสนอในผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียวของ โครงการ ตลอดระยะดำเนินการโครงการ	ดัชนีตรวจวัด - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) - ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) - CO, HC, SO ₂ และ NO ₂ สถานีตรวจวัด - โรงเรียนวัดอ่างแก้ว จำนวน 1 จุด ความถี่ของการตรวจสอบ - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง การรายงานผล - รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จากห้องปฏิบัติการ พร้อม ลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 75/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 3.03 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่า 0.0845 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.24 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่า 0.007 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม.) - ไฮโดรคาร์บอน (THC) 2.27 มก./ลบ.ม. ซึ่งกิจกรรมการดำเนินโครงการ จะมีค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ เมื่อรวมกับความเข้มข้นในปัจจุบัน จะมีความเข้มข้นรวม ดังนี้ - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 0.07732 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.033 มก./ลบ.ม.)	5) กำหนดให้โครงการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว	- สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารณัฐ)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 76/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมันนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) มีค่า 0.04706 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 3.17521 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) มีค่า 0.08728 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.24 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่า 0.00829 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม.) - ไฮโดรคาร์บอน (THC) มีค่า 2.29935 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน		

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Jasada S.

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 77/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

M. Suthirattanakitti

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 เสียง	การตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 10-13 มกราคม 2559 ระดับเสียง Leq 59.8 เดซิเบล (เอ) และเสียงพื้นฐาน L ₉₀ 51.1 เดซิเบล (เอ) กิจกรรมในระยะดำเนินการของโครงการเนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท จึงจะเป็นกิจกรรมการพักผ่อนภายในห้องชุดของตนเป็นหลัก จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับต่ำ โดยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงที่พบโดยทั่วไป เป็นเสียงจากแตรรถยนต์ รวมทั้งเสียงจากสัญญาณกันขโมย แม้ว่าจะระดับเสียงจะไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่อาจสร้างความรำคาญต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงได้	1) กำหนดเงื่อนไขการเข้าพักในโครงการ โดยผู้พักอาศัยจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงอีกที เช่น การจัดปาร์ตี้ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น 2) ควบคุมความเร็วรถยนต์ในโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางเข้า-ออก เพื่อลดการให้รถยนต์ที่ทางเข้า-ออก 3) ติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแตร” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณถนนและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ 4) ให้ผู้เข้าพักที่นำรถยนต์เข้าจอดในที่จอดรถของโครงการ แจ้งหมายเลขทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่โครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบในกรณีที่เกิดเรื่องส่งสัญญาณกันขโมยดัง และสามารถปิดสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ไม่รบกวนต่อผู้พักรายอื่น และผู้พักอาศัยในบ้านพักใกล้เคียง	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแบบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุดต้องจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีอีเอ็ม จำกัด

รับรองจำนวนรับหน้า 78/147


EMITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท อีอีเอ็ม จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ.....
กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวพัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ทรัพยากรดิน	โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จึงไม่มีกิจกรรมใดหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน อันจะส่งผลต่อโครงสร้างหรือคุณสมบัติของทรัพยากรดิน นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว เนื่องจากมีมาตรการแสดงว่าส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน	1) ให้โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวระดับพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 1,642.50 ตารางเมตร ตามที่เสนอในผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ ตลอดระยะดำเนินการโครงการ 2) กำหนดให้โครงการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Parob D.

(นางสาวจิรสุดา สารนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 79/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

H. S.

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	โครงการมีความต้องการใช้น้ำ ซึ่งไม่รวม น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้และสละน้ำ วันละ 428.46 ลูกบาศก์เมตร เมื่อคิด ปริมาณน้ำเสีย ร้อยละ 80 จะมีปริมาณ น้ำเสียเกิดขึ้น 342.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจาก กิจกรรมต่างๆ ของโครงการเลือกใช้ ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge : Compleately Mix) คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งม ีความสามารถรองรับน้ำเสียได้ 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณความสกปรก ในรูป BOD เข้าระบบ ไม่น้อยกว่า 250 มก./ลิตร และค่า BOD ที่ออกจากระบบ บำบัด ไม่เกิน 20 มก./ลิตร และของแข็ง แขวนลอยที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่เกิน 30 มก./ลิตร	1) น้ำเสียภายในโครงการ มีปริมาณน้ำเสียรวม 342.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ไม่รวมน้ำรดน้ำต้นไม้ และสละน้ำ) การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล จากกิจกรรมต่างๆ ของอาคารจะใช้ระบบบำบัดน้ำ เสียชนิดตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge : Compleately Mix) มีความสามารถรองรับ ปริมาณรองรับน้ำเสีย 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ ลิตร และมีค่าตะกอนแขวนลอย ไม่เกิน 30 มก./ ลิตร พร้อมทั้งมีบ่อดินกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ขนาด 4.0 ตารางเมตร และกำจัดก๊าซ มีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 4.0 ตาราง เมตร ตามแบบที่วิศวกรลงนามรับรองและเสนอใน รายงานฯ 2) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะต้องมีค่า สิ่งปนเปื้อนไม่มากกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ สาธารณะ	ดัชนีตรวจสอบ - pH, BOD, SS, TDS, TKN, Sulfide, น้ำมันและไขมัน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง - น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด 1 ตัวอย่าง/ระบบ - บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับ น้ำทิ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง/ระบบ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล - สำเนารายงานผลตรวจสอบแนบใน ภาคผนวกรายงาน การติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุกรอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 80/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)


แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อย ระบายลงบ่อดักขยะ/ตรวจสอบคุณภาพ น้ำ บริเวณด้านหน้าโครงการ และ จัดเตรียมพื้นที่กำจัดก๊าซมีเทน 4.0 ตารางเมตร พร้อมจัดให้มีพื้นที่สำหรับ กำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) เท่ากับ 4.0 ตารางเมตร. ประสิทธิภาพในการ บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นไปตาม มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.	3) จัดให้มีถังพักน้ำในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร ความจุ 10.70 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่อง สูบน้ำสำหรับระบบรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำผ่านการ บำบัดให้จัดทำเป็นระบบซึมดิน ตามแบบที่เสนอ ในรายงาน 4) ให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อ ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ 5) ให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการ ดักขยะและกากไขมันออกจากถังดักไขมันของ ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับกากไขมันที่ลอยอยู่บน ผิวน้ำบ่อดักไขมัน ให้ดักใส่ถาดพลาสติกที่รอง ด้วยทราย มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 0.3 ลูกบาศก์เมตร แล้วนำกากไขมันไปตากให้แห้ง เมื่อกากไขมันแห้งแล้วเจ้าหน้าที่จึงปาดกากไขมัน แข็งที่ผิวน้ำทรายบรรจุใส่ถุงดำรัดแน่นนำไปทิ้ง รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปของโครงการต่อไป	

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนัด)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 81/147

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวมัทนา สุธิธิตันศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)		6) ประสานงานให้รถสูบล้างถังของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เข้าสูบล้างก่อนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำตามความจุของส่วนตกตะกอน ไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 7) กำหนดให้โครงการทำสัญญาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกับผู้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างน้อย 1 ปี เพื่อดูแลระบบให้เสถียร และถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการต่อไป	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Parade D

(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 82/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน	โครงการใช้น้ำประปาจากสำนักงานประปา สาขาภาษีเจริญ เป็นแหล่งน้ำใช้หลักโดยไม่มี การสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากโครงการจะถูกบำบัดด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียรวมก่อนระบายออกสู่ท่อ สาธารณะด้านนอก น้ำที่ผ่านการบำบัดนำไปใช้ รดน้ำต้นไม้ เป็นปริมาณน้ำที่ไม่มากและต้นไม้ นำไปใช้ประโยชน์ตามสภาพธรรมชาติ จึงคาดว่าจะการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน	-	-

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสันต์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวาทัย จำกัด

รับรองจำนวนรับหน้า 83/147

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 ทรัพยากรชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบก	โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก สำหรับพื้นที่โครงการในปัจจุบันสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการรวมถึงพื้นที่ตลอดแนวกวมนเพชรเกษม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม เช่น อาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) บ้านพักอาศัย ร้านค้า อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ และศูนย์การค้า เป็นต้น สภาพนิเวศโดยรอบพื้นที่โครงการจึงเป็นสภาพนิเวศเมือง พืชพรรณที่ดำรงอยู่ในพื้นที่เป็นไม้ปลูกที่ได้รับการบำรุงรักษา หรือพืช สำหรับสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบโครงการที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำรงชีวิตให้เข้ากับกิจกรรมของมนุษย์ในเขตเมือง ดังนั้น พื้นที่โครงการจึงมีคุณค่าทรัพยากรทางชีวภาพในระดับต่ำ		




Harsh
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

กันยายน 2559 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (ฉบับลงนาม)

รับรองจำนวนรับหน้า 84/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นางสาวมัทนา สุธิธีรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มีตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	แหล่งน้ำผิวดินในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ พบว่า คลองภาษีเจริญ เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ติดกับพื้นที่ของโครงการ ลักษณะเป็นคลองที่วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์คลองภาษีเจริญเพื่อการอุปโภคบริโภค มีเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นคลองรองรับการระบายน้ำภายในชุมชนบริเวณโดยรอบ ๆ คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เกินกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) จึงจัดเป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 5 คือ เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคมเท่านั้น	-	-

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 85/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวหทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4.1 การใช้ที่ดิน	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และที่พักอาศัย การพัฒนาโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 26 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความมุ่งหมายเพื่อรองรับความต้องการห้องชุดพักอาศัย โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าระดับปานกลาง ขึ้นไป ที่ต้องการที่พักอาศัย และสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตในสังคมเมือง อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกผ่านถนนเพชรเกษม โดยมีโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้า อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 500 เมตร สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ เป็นโครงข่ายที่กำลังดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะเปิดใช้ในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาโครงการจึงมีความเหมาะสมในการเลือกพัฒนาโครงการบนพื้นที่โครงการ	1) กำหนดให้โครงการ รักษาสภาพสัดส่วนการใช้ที่ดิน อาคารโครงการ ให้มีพื้นที่ปกคลุมดิน 2,605.47 ตารางเมตร พื้นที่ว่าง 3,938.53 ตารางเมตร เป็นไปตามการออกแบบและเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) กำหนดให้โครงการรักษาพื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่ ขนาด 1,642.50 ตารางเมตร ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,578.98 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะการดำเนินการ	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

นางสาวจิรสุดา

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวหทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 86/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

นางสาวมัทนา

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร	โครงการจัดให้มีที่จอดรถ 245 คัน เมื่อเปิดดำเนินการ ปริมาณรถยนต์ของโครงการเข้า-ออก สูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยคาดการณ์จากโครงการอาคารชุดพักอาศัยอื่นๆ ที่มีลักษณะของโครงการ รวมถึงทำเลที่ตั้งที่ใกล้เคียงกันกับโครงการ ซึ่งจากการประเมินปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการแล้วพบว่า ระดับการให้บริการของถนน (Level of service, LOS) ของโครงข่ายรอบๆพื้นที่ตั้งโครงการไม่ลดลงจากเดิม สรุปว่าโครงข่ายถนนรอบพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นของโครงการไม่มาก โครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการจำนวน 1 แห่ง เชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมด้านหน้าโครงการ ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร	1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 2) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น 3) ห้ามไม่ให้รถยนต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่รถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ หรือไม่มีกิจกรรมใดๆกับทางโครงการ เข้ามาจอดในลานจอดรถสำหรับผู้พักอาศัยของโครงการ รถยนต์ที่ผ่านเข้าอาคารจอดรถ ต้องมีบัตรอนุญาตเท่านั้น 4) ดำเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการโดยให้เจ้าหน้าที่จัดจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 10 คันต่อครั้ง เพื่อป้องกันรถจากโครงการไปบล็อครถบนถนนเพชรเกษม และลดปัญหาการชะลอตัวของยานบนถนน เนื่องจากโครงการ	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

นางสาวจิรสุดา

(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 87/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

นางสาวมัทนา

(นางสาวมัทนา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)		5) ปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออก โครงการให้เป็นมุมป้านมากขึ้น เพื่อรองรับรัศมีของรถที่จะเลี้ยวเข้า-ออก โครงการ จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์เข้า-ออกโครงการ ขับขี่ได้สะดวกยิ่งขึ้น 6) ออกแบบถนนภายในให้มีการเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย เพื่อให้การจราจรภายในมีความคล่องตัว สามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนภายนอกพื้นที่โครงการ 7) ออกแบบพื้นที่จอดรถในส่วนต่างๆ ให้มีการเชื่อมต่อถึงกัน ทั้งนี้ ต้องเอื้อประโยชน์ในการใช้ที่จอดรถร่วมกัน หรือการวางแผนจัดการจราจร กรณีที่ต้องการระบายรถจากพื้นที่หรือจุดที่มีการจราจรหนาแน่น ไปยังจุดที่มีการจราจรเบาบางกว่าได้ อันจะช่วยในการกระจายปริมาณรถเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการได้ดียิ่งขึ้น 8) จัดทำป้ายจราจรภายในโครงการ เพื่อแนะนำการใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 88/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)		9) ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อน เข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ ชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ 10) จัดให้มีแสงไฟส่องสว่างทางเดินรถให้สว่างเพียงพอ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 11) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 245 คัน โดยไม่เอาพื้นที่จอดรถยนต์ไปใช้ประโยชน์อื่น 12) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการดังนี้ (12.1) ให้ผู้พักอาศัยที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันไปด้วยกัน (12.2) หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ (12.3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสน์สี)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 89/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การจราจร (ต่อ)		โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ของ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเส้นทางการให้บริการใกล้เคียงพื้นที่ตั้งโครงการ โดยผู้พักอาศัยของโครงการสามารถเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS (สถานีบางหว้า) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโครงการ 500 เมตร เพื่อเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัด (13) ให้โครงการจัดให้มีสติ๊กเกอร์ สำหรับติดกระจกหน้ารถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าจอดรถภายในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการผ่านเครื่องกันทางเข้าออกที่จอดรถภายในอาคาร เฉพาะผู้พักอาศัยในโครงการเท่านั้น	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 90/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 428.46 ลบ.ม./วัน โดยขอรับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ โดยจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง ความจุเท่ากับ 450 ลบ.ม. ซึ่งมีความเพียงพอต่อการกักเก็บน้ำใช้เป็นเวลา 1 วัน โดยปริมาณน้ำใช้ในโครงการ อยู่ในขีดความสามารถของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ที่สามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อแรงดันระดับน้ำประปา และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำรายอื่น	1) ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำแก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้ายคำขวัญ ในพื้นที่ประกาศสาธารณะของโครงการ 2) หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำประปาไหลจากท่อประปาเมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ ในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ควรเปิดให้น้ำประปาไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำของโครงการ ในช่วงเวลา 0.00-04.00 น. และในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำในท่อประปาเมนหลัก 3) กำหนดให้โครงการต้องทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน ขัดล้างคราบตะกอน คราบสนิม และคราบสะสมในบริเวณ มุม ถังที่น้ำไม่หมุนเวียนเป็นประจำทุก 6 เดือน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนิส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 91/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมันทาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การใช้น้ำ (ต่อ)		4) กำหนดให้การดูแลรักษาทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ใต้ดิน ต้องเปิดประตูทางเข้าถึงเก็บน้ำสำรองน้ำใช้ใต้ดินตลอดการทำงาน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูด้านบนของถังน้ำ อย่างน้อย 1 คน ตลอดเวลาการทำงาน ดูแลรักษาความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ใต้ดิน 5) ตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรองน้ำใช้ใต้ดิน ทุกครั้งที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน หากพบรอยรั่วที่อาจเป็นทำให้น้ำรั่วไหลหรือมีการปนเปื้อนน้ำใช้ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	



นางสาวจิรสุดา สารสิน

(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 92/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน	โครงการเป็นอาคารสูง 26 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 652 ห้อง แบ่งเป็น ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 638 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 14 ห้อง โดยมีปริมาณความต้องการใช้ ไฟฟ้าภายในโครงการทั้งหมด ประมาณ 1,892.8 KVA การรับไฟฟ้าของ โครงการ จากระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี โดย รับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าแรงสูงผ่าน หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด DRY TYPE ขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด ซึ่งติดตั้ง ภายในห้องไฟฟ้าที่ชั้น 1 และติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 600 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟ ได้นาน 2 ชั่วโมง เพื่อจ่ายโหลดในกรณี ฉุกเฉินให้กับโครงการ	1) ให้โครงการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด DRY TYPE ขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด ติดตั้งภายในห้อง ไฟฟ้า ที่ชั้น 1 ของอาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบ บำรุงรักษาสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพสมบูรณ์ ตลอดเวลาดำเนินการโครงการ 2) ตรวจสอบบำรุงรักษาสภาพการทำงานของระบบ ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดเวลาดำเนินการ โครงการ 3) เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของโครงการ เป็น ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานทั้งหมด 4) ช่องระบายทางเดินของแต่ละชั้นมีช่องเปิดเพื่อให้ แสงสว่าง และอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก 5) การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศของโครงการ มีค่า สัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วน ประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้ สอดคล้องเหมาะสมกับขนาดของห้องแต่ละห้อง เพื่อไม่ให้มีการใช้พลังงานที่มากเกินไปจนเป็น 6) ทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นละออง ที่หน้ากาก เครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง/เดือน และกำหนดการล้าง เครื่องปรับอากาศ ทุกๆ 6 เดือน	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตาม มาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคล อาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุดและจัดทำผลการติดตาม ตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

Parab S.

(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 93/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

H. S.

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน (ต่อ)	สำหรับการประเมินค่า OTTV และ RTTV ของโครงการ พบว่า ค่า OTTV ของอาคาร เท่ากับ 25.9 วัตต์ต่อตาราง เมตร และค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ 6.62 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร (ไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร)	7) จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน ภายในห้องพัก โถงลิฟต์ หรือภายในห้องลิฟต์ ดังนี้ -ให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงน้อยชั้น -ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน -ปิดไฟ หลอดที่ไม่จำเป็น และ ถอดปลั๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 8) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างภายในโครงการ เป็นแบบ ประหยัดพลังงาน แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำแต่ให้ ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูง พร้อมทั้งจัดให้มี สวิทช์ควบคุมแยกบริเวณทางเดิน พื้นที่จัดสวน เพื่อ สะดวกในการเปิด-ปิด	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 94/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการดำเนินงานโครงการ จะมีมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 6.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเก็บขนของสำนักงานเขตภาษีเจริญ แต่อย่างไรก็ตามจากนี้ ทางโครงการ คัดแยกมูลฝอยตั้งแต่การเก็บจากท้องพัก ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย โดยจะมีแม่บ้านโครงการจัดเก็บมูลฝอยทุกวันในช่วงเช้า เพื่อรวบรวมไว้ภายในท้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึงมีการแบ่งแยกประเภทท้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ มีตำแหน่งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารภายในท้องพักมูลฝอย แบ่งเป็น 3 ห้อง คือ ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย เมื่อคิดความสูงของพื้นที่เก็บกองมูลฝอย เท่ากับ 1.20 เมตร	1) จัดให้มีห้องพักขยะรวมของอาคารโดยห้องพักขยะเปียก พื้นที่ 15.12 ตารางเมตร ห้องพักขยะแห้ง 21.36 ตารางเมตร ภายในแบ่งออกเป็น ส่วนมูลฝอยแห้งทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย 21.36 ตารางเมตร ขนาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 57.84 ตารางเมตร เมื่อคิดรวมความสูงของพื้นที่เก็บกองมูลฝอยเท่ากับ 1.20 เมตร จะมีความจุรองรับมูลฝอย ประมาณ 69.4 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอย จากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 2) จัดเตรียมถังขยะพลาสติกรองรับขยะแยกประเภทขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะอันตรายชนิดมีฟอสฟอรัส 240 ลิตร ภายในห้องพักขยะแห้งไม่น้อยกว่า 4 ถัง ภายในห้องพักขยะเปียก ไม่น้อยกว่า 4 ถัง	ดัชนีติดตามตรวจสอบ - การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - ความเรียบร้อยของการเก็บรวบรวมมูลฝอยในห้องพักมูลฝอย และความสะอาดของห้องพักมูลฝอย - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวทัย จำกัด

รับรองจำนวนรับหน้า 95/147
SMITR
ENVIRONMENT THAI DMU
บริษัท ชีวทัย จำกัด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวพิมพ์วิไล สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวathy เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จะมี ความจุรองรับมูลฝอย ประมาณ 69.4 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับ มูลฝอย จากโครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 วัน	3) ให้ปุ้กระเบื้องพื้นห้องพักขยะเต็มพื้นที่ และปุ้ กระเบื้องผนังห้องพักขยะมีความสูงจากพื้นตามระยะ ผนังไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร เพื่อป้องกันน้ำขยะสะสมใน เนือคอนกรีต จัดให้มีก๊อกร้าสำหรับทำความสะอาด ห้องพักขยะ และท่อระบายน้ำภายในห้องพักขยะ เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 4) ให้โครงการจัดให้มีรถเข็นตัวรถเป็นภาชนะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร อย่างน้อย 2 คัน สำหรับใช้ขนถ่ายมูลฝอยขยะที่รัดปากแน่นแล้ว ส่งต่อ รถเก็บขนของสำนักงานเขตภาษีเจริญ และห้ามนำขยะ วางกองกับพื้นถนนหรือทางเท้าด้านหน้าโครงการ 5) การส่งขยะอันตรายต่อรถเก็บขนของสำนักงานเขต ภาษีเจริญให้ดำเนินการตามวันที่สำนักงานเขตฯ กำหนด 6) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับ แม่บ้านของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก- จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้ายูท และกวดขันให้ แม่บ้านโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนโส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 96/147


ENVIRONMENTAL CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		7) ขยะรีไซเคิลของโครงการให้คัดแยกประเภท เป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม กระดาษหนังสือพิมพ์ และ กระดาษกล่อง เพื่อให้หัวหน้าแม่บ้านส่งจำหน่ายตาม ปริมาณขยะ และนำรายได้จากการจำหน่ายเป็นกองทุน สวัสดิการรวมสำหรับแม่บ้าน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคัด แยกขยะของโครงการ	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสน์)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 97/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	โครงการมีความต้องการใช้น้ำ ซึ่งไม่รวมน้ำ สำหรับรดน้ำต้นไม้และสระว่ายน้ำ วันละ 428.46 ลูกบาศก์เมตร เมื่อคิด ปริมาณน้ำเสีย ร้อยละ 80 จะมีปริมาณ น้ำเสียเกิดขึ้น 342.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรม ต่างๆ ของโครงการเลือกใช้ระบบบำบัด น้ำเสียชนิดตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge : Completely Mix) คอนกรีต เสริมเหล็ก ซึ่งมีความสามารถรองรับ น้ำเสียได้ 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ ความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบ ไม่น้อย กว่า 250 มก./ลิตร และค่า BOD ที่ออก จากระบบบำบัด ไม่เกิน 20 มก./ลิตร และ ของแข็งแขวนลอยที่ผ่านการบำบัดแล้ว ไม่เกิน 30 มก./ลิตร ประสิทธิภาพในการ บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นไปตาม มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.	1) น้ำเสียภายในโครงการ มีปริมาณน้ำเสียรวม 342.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ไม่รวมน้ำรดน้ำ ต้นไม้และสระว่ายน้ำ) การบำบัดน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคารจะใช้ ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตะกอนเวียนกลับ (Activated Sludge : Completely Mix) มีความสามารถรองรับปริมาณรองรับน้ำเสีย 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำที่ผ่านการบำบัด จะมีค่าบีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ลิตร และมีค่า ตะกอนแขวนลอย ไม่เกิน 30 มก./ลิตร พร้อมทั้งมีบ่อดินกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ขนาด 4.0 ตารางเมตร และกำจัด ก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 4.0 ตารางเมตร ตามแบบที่วิศวกรลงนามรับรอง และเสนอในรายงานฯ	ดัชนีตรวจสอบ - pH , BOD , SS , TDS , TKN , Sulfide , น้ำมันและไขมัน ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง - น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด 1 ตัวอย่าง/ระบบ - บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำ ทิ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง/ระบบ ความถี่ของการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง การรายงานผล - สำเนารายงานผลตรวจสอบแนบใน ภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุกรอบ 6 เดือน

แบบ สผ. 1

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

นางสาวจิรสุดา สาสนัส

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 98/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อพักน้ำใส ก่อนปล่อย ระบายลงบ่อดักขยะ/ตรวจสอบคุณภาพ น้ำ บริเวณด้านหน้าโครงการ และ จัดเตรียมพื้นที่กำจัดก๊าซมีเทน 4.0 ตร.ม. พร้อมจัดให้มีพื้นที่สำหรับกำจัดละออง น้ำเสีย (Aerosol) เท่ากับ 4.0 ตร.ม. ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้มี คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจาก อาคารประเภท ก.	2) จัดให้มีฝาเปิดที่สะดวกสำหรับตรวจสอบสภาพ คุณภาพน้ำที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายน้ำ ผ่านการบำบัดสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 3) กำหนดให้โครงการทำสัญญาดูแลรักษาระบบ บำบัดน้ำเสียกับผู้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการอย่างน้อย 1 ปี เพื่อดูแล ระบบให้เสถียร และถ่ายทอดความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการต่อไป 4) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะต้องมีค่า สิ่งปนเปื้อนไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจาก อาคาร ประเภท ก. ก่อนระบายลงสู่ระบบ ระบายน้ำสาธารณะ 5) จัดให้มีถังพักน้ำใสในส่วนของระบบบำบัดน้ำ เสีย พร้อมเครื่องสูบน้ำสำหรับระบบรดน้ำ ต้นไม้ด้วยน้ำผ่านการบำบัดให้จัดทำเป็นระบบ ซึมดิน ตามแบบที่เสนอในรายงานฯ	- บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่ง แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ ตามแบบ ทส.1 เป็นประจำ ทุกวัน และสรุปผลตามแบบทส. 2 ส่งต่อ กรุงเทพมหานครเป็นประจำ ทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลอาคารชุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 99/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		6) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย แยกจากส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ 7) ให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการตกตะกอนและกากไขมันออกจากถังตกไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งประจำอาคารทุกแห่งอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยกากของเสียที่เป็นของแข็งให้รวบรวมบรรจุลงถุงดำรัดปากถุงแน่นนำไปทิ้งรวมกับขยะเปียกของโครงการในห้องพักขยะเปียก สำหรับกากไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำบ่อดักไขมัน ให้ตักใส่ภาชนะพลาสติกที่รองด้วยทราย มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 0.3 ลูกบาศก์เมตร แล้วนำกากไขมันไปตากให้แห้ง เมื่อกากไขมันแห้งแล้วเจ้าหน้าที่จึงปาดกากไขมันแข็งที่ผิวน้ำทรายบรรจุใส่ถุงดำรัดแน่นนำไปทิ้งรวมกับขยะแห้งของโครงการต่อไป	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 100/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมันนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวพืช เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		8) ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขต ภาษีเจริญ เข้าสูบตะกอนส่วนเกินออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย เป็นประจำตามความจุของส่วน ตกตะกอน เดือนละ 1 ครั้ง 9) ทำสัญญาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย กับผู้ดำเนินการ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างน้อย 1 ปี เพื่อดูแลระบบให้เสถียร และถ่ายทอดความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการต่อไป	

กัมยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวพืช จำกัด

รับรองจำนวนรับหน้า 101/147



กัมยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ ผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณ ถนน เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นพื้นที่น้ำท่วม แต่ในบริเวณดังกล่าวจะมีระดับน้ำสะสมบนพื้นที่ผิวระหว่างฝนตกหนักเพื่อรอการระบายเท่านั้นโครงการควบคุมอัตราการระบายน้ำออก ให้ไม่มากกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยกักเก็บน้ำฝนไว้ภายในพื้นที่โครงการระหว่างฝนตก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบระบายน้ำสาธารณะ เท่ากับ 43.45 ลูกบาศก์เมตร การควบคุมการระบายน้ำออกโดยท่อขนาด ขนาด 0.40 เมตร จะมีอัตราการระบายน้ำออก เท่ากับ 0.0403 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกิดอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ (0.123 ลบ.ม./วินาที) ทั้งนี้ในกรณีที่มีอัตราการระบายน้ำมากกว่าอัตราการควบคุมน้ำส่วนเกิน จะเข้าสู่ท่อแบ่งน้ำจะผันลงสู่บ่อหน้า ซึ่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.7 ลบ.ม./วินาที หรือ 0.0117 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง มีอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน้าสูงสุดเท่ากับ 0.0234 ลบ.ม./วินาที เมื่อรวมกับอัตราการระบายน้ำทางท่อ 0.0403 ลบ.ม./วินาที จะคิดเป็นอัตราการระบายน้ำสูงสุด 0.0637 ลบ.ม./วินาที ซึ่งน้อยกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ (0.123 ลบ.ม./วินาที)	(1) ให้โครงการจัดให้มีการระบายน้ำของโครงการโดยใช้วิธีหนึ่งในเส้นท่อควบคุมอัตราการไหล ให้ไม่มากกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยกักเก็บน้ำฝนไว้ภายในพื้นที่โครงการระหว่างฝนตก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบระบายน้ำสาธารณะ เท่ากับ 43.45 ลูกบาศก์เมตร การควบคุมการระบายน้ำออกโดยท่อขนาด ขนาด 0.40 เมตร จะมีอัตราการระบายน้ำออก เท่ากับ 0.0403 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกิดอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ (0.123 ลบ.ม./วินาที) ทั้งนี้ในกรณีที่มีอัตราการระบายน้ำมากกว่าอัตราการควบคุมน้ำส่วนเกิน จะเข้าสู่ท่อแบ่งน้ำจะผันลงสู่บ่อหน้า ซึ่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.7 ลบ.ม./วินาที หรือ 0.0117 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง มีอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน้าสูงสุดเท่ากับ 0.0234 ลบ.ม./วินาที เมื่อรวมกับอัตราการระบายน้ำทางท่อ 0.0403 ลบ.ม./วินาที จะคิดเป็นอัตราการระบายน้ำสูงสุด 0.0637 ลบ.ม./วินาที ซึ่งน้อยกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ (0.123 ลบ.ม./วินาที)	ดัชนีการตรวจสอบ - ตรวจสอบตะกอนและสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ - ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่ - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

รับรองจำนวนรับหน้า 102/147

นางสาวจิรสุดา

(นางสาวจิรสุดา สารัมภ์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มีตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มีตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		(2) หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ (3) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบตะกอนที่ตกค้างเป็นประจํา และให้ความสะอาดชุดลอกดินตะกอนออกจากท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอนของโครงการในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
4.8 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและผจญเพลิง ซึ่งได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีจำนวนสอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 รวมถึง	1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและตามที่เสนอในรายงานฯ ให้ครบถ้วนประกอบด้วย (1) ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน และอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย	ดัชนีติดตามตรวจสอบ 1 การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 2 การดำเนินงานตามมาตรการฯ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กํานยาน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุตา สารนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)


อธิบดี สาขาสงเคราะห์คดี

รับรองจำนวนรับหน้า 103/147

กํานยาน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




MTR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 โดยยึดถือ มาตรฐานการออกแบบของ NFPA เป็น หลัก การจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ตามข้อกำหนดของกฎหมาย สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ถนน เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร มีสถานี ดับเพลิงซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง คือ สถานี ดับเพลิงตลาดพลู โดยอยู่ทางทิศ ตะวันออก ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 3.0 กิโลเมตร	(2) ระบบป้องกัน/ดับเพลิง เช่น เครื่องสูบน้ำ ดับเพลิง ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีด น้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ โดย อุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าว ต้องมี ประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ (3) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 หัว บริเวณหน้าโครงการ เชื่อมเข้าท่อน้ำดับเพลิง 1 หัว 2) จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึง บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความเร็วเมื่อ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อม ดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง 3) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตาม แผนฉุกเฉินดังข้อ 2) 4) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย ต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานครทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 104/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		5) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7) ติดป้ายชื่อผู้ให้บริการซ่อมบำรุง สถานที่ติดตั้ง เบอร์โทรติดต่อบริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิง และห้องสำนักงานโครงการ เพื่อความรวดเร็วสำหรับการติดต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณใกล้เคียงดับเพลิงของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟบอกเป็นระยะๆ	

กัยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 105/147

QATAR
ENVIRONMENTAL
THAILAND
บริษัท ภัทรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


กัยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาววัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	บริเวณโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะ ของอาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) บ้านพักอาศัย ร้านค้า อาคาร พาณิชย์ สถานประกอบการ และศูนย์การค้า เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ตลอดแนวของถนน เพชรเกษม เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการณ์ซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภค ของกลุ่มลูกค้าที่เข้าพัก ในโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท ชาวต่างชาติ และครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อ หาสินค้า จากห้างสรรพสินค้าได้รับประโยชน์ จากการดำเนินโครงการ คือ ร้านค้า สถาน ประกอบการ ห้างร้าน ศูนย์การค้าต่างๆ ที่ตั้ง อยู่ในเขตเมือง และตามเส้นทางคมนาคม สายหลัก ดังนั้นการดำเนินการโครงการจึงจะ ส่งผลประโยชน์ต่อภาคพาณิชย์กรรมและ บริการของชาวไทยท้องถิ่นในระดับต่ำ	1) การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการ ให้รับบุคคลในท้องถิ่นที่มีความสามารถ ตามตำแหน่งงาน เข้าทำงานเป็นลำดับแรก 2) ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า ชาวต่างชาติเข้าใจ ถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ ชาวไทย 3) ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมทางสังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น วันสำคัญ ทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณีต่างๆ 4) ให้โครงการ และพนักงานโครงการ ปฏิบัติ หน้าที่โดยเป็นกลางทางการเมือง ในกรณีที่มี การเลือกตั้งในแต่ละระดับ และผู้สมัคร รับเลือกตั้งประสงค์จะหาเสียงในพื้นที่	ดัชนีที่ตรวจวัด - ข้อร้องเรียนจากปัญหา ความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการ ของโครงการ วิธีการศึกษา - มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่แผนกต้อนรับของ โครงการ ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลอาคารชุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารณัฐ)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)




รับรองจำนวนรับหน้า 106/147



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		โครงการ ให้พิจารณาอนุญาตตามสมควร และ เป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม 5) จัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ เข้าพักให้ลูกค้าได้รับทราบ โดยเน้น ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการ และบริเวณข้างเคียง 6) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เพื่อป้องกันความปลอดภัย 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ประจําบริเวณ ทางเข้า-ออกอาคารและลานจอดรถ 8) ปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน กายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าคุณภาพชีวิตและ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 107/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (1) โรคระบบทางเดินหายใจ	ผลกระทบจากสารมลพิษทางอากาศ ภายในโครงการ แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจาก ไอเสียรถยนต์ ซึ่งเกิดจากการสัญจรของ รถยนต์ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณ ที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ ของไนโตรเจน (NO _x) สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละออง ซึ่ง มลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความ เดือดร้อนรำคาญและอาจเกิดการสะสม เป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พัก ภายในโครงการหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ ใกล้เคียงได้	- จัดให้มีระบบระบายอากาศในบริเวณพื้นที่จอดรถใต้ อาคารโครงการ ให้มีอัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมง ตามที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร (พ.ศ.2522) - ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของ โครงการ - ทำความสะอาดชั้น จอดรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ คุณภาพอากาศ - กำหนดให้โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวระดับพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 1,642.50 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่ สีเขียวยั่งยืน 1,578.98 ตารางเมตร	การติดตาม ตรวจสอบ การ ดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อม แนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคาร ชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการ ติดตามตรวจสอบเสนอในรายงาน การติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 108/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ไรกระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)	ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ - โครงการใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศชนิดเป่าลมเย็น โดยการใช้ให้น้ำยาในการแลกเปลี่ยนความร้อนและใช้พัดลมระบายความร้อนออก หากไม่มีการดูแลรักษาอาจทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ ซึ่งโดยทั่วไปโรคที่พบบ่อยจากการใช้เครื่องปรับอากาศ คือ โรคภูมิแพ้	ตามที่เสนอในผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ ตลอดระยะดำเนินการโครงการ - กำหนดให้โครงการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว - ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 109/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน	เสียงการขุดขุดดินของผู้พักใน โครงการ อาจก่อความรำคาญต่อ ผู้พักอาศัยและชุมชนข้างเคียง	- จัดทำบัญชีชื่อ ห้องพัก และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกันสำหรับรถยนต์ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าจอด - ในที่จอดรถของโครงการ เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบ - ในกรณีที่เกิดเรื่องส่งสัญญาณกันขโมยได้ และสามารถปิดสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ไม่รบกวนต่อผู้พักอาศัย - ในอาคาร และผู้พักอาศัยในบ้านพักใกล้เคียง - จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค - เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในพื้นที่โครงการ	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตาม มาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคล อาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด และจัดทำผลการติดตาม ตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



นางสาวจิรสุดา

(นางสาวจิรสุดา สาสน์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) จังหวัด...

รับรองจำนวนรับหน้า 110/147

CMR
ENVIRONMENTAL THAILAND
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

นางสาวมัทนา

(นางสาวมัทนา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค	กลุ่มลูกค้าโครงการ อาจมีโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน อยู่ภายในโครงการ หรือถูกแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกัด เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดโรคที่ใช้เลือดออก เป็นต้น	- ทำความสะอาดท่อและรางน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน - ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อและรางระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับการ เช่น ฉีดยาฆ่ากำจัดยุง เป็นต้น - จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังอาคารพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ - ห้องพักขยะมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น - ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยรวม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแผนภาพแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รับรองจำนวนรับหน้า 111/147

กษณยน 2559 ลงชื้อ.....
(นางสาวจรรจุสุดา สาสนัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



กษณยน 2559 ลงชื้อ.....
(นางสาวต้นทาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

[Signature]

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) อุบัติเหตุ (1) อุบัติเหตุจากรถยนต์	- การจัดที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ซึ่งผู้พักอาศัยต้องเดินตัดข้ามถนนภายในโครงการ รวมทั้งรถยนต์ที่เข้า-ออกอาคาร ต้องขับผ่านทางเข้า-ออกอาคารภายในโครงการที่มีลักษณะเป็นทางแยก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ หากผู้เดินถนนและผู้ใช้รถมีความประมาท ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต	- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ - จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายเตือนภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย - จัดทำสัญญาณความเร็วตามมาตรฐาน มยพ.2301-56 เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ตำแหน่งก่อนถึงทางเลี้ยวรถ และก่อนถึงทางแยกประมาณ 6 เมตร - จัดให้มีทางเดินเชื่อมจากถนนเพชรเกษมบริเวณด้านหน้าโครงการเข้ามายังโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุ	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุตา สารนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 112/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) อุบัติเหตุผลัดตกจากที่สูง (ต่อ)	การพลัดหล่นจากที่สูงโดยเฉพาะบริเวณระเบียงห้องพัก สามารถเกิดขึ้นต่อบุคคลที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เช่น ผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 10 ปี ผู้เสมือนไร้ซึ่งความสามารถด้านภูมิปัญญา เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ มีความตระหนักถึงอุบัติภัยน้อย สำหรับผู้ที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ชั่วคราว เช่น ผู้มีเมานี้เนื่องจากดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติด ผู้อยู่ในภาวะซึมเศร้า หรือมีอาการเครียดในระดับมีอาการผิดปกติ ซึ่งพำนักอยู่ลำพังอาจประสบอุบัติเหตุพลัดหล่นจากที่สูงได้เช่นกัน	- ให้โครงการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ ระวังภัยในด้านความปลอดภัย โดยระบุภัยจากการพลัดหล่นจากที่สูงในเอกสารเผยแพร่ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีความตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดจากการพลัดหล่นจากที่สูง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เช่น ไม่ปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือผู้บกพร่องทางสติปัญญาพักอยู่ในห้องเพียงลำพัง กำแพงกันตก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุพลัดหล่นจากที่สูง - ให้โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณแนวรั้ว โดยมีมุมกล้องยกเป็นมุมเงย เพื่อมองเห็นพื้นที่ด้านข้างอาคารตลอดแนว แต่มุมกล้องไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของห้องพักแต่ละห้อง เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเฝ้าระวังบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดหล่นจากระเบียงห้องพัก	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารณัฐ)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 113/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวพืช เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	- กิจกรรมการเข้าพักภายในโครงการได้แก่ การตั้งกันบูทหรือไฟฟ้าลัดวงจรอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้	- จัดให้มีระบบแจ้งเตือน และอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงตามที่เสนอในรายงาน และมีมาตรการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง	
5) ความเครียด	- เนื่องจากโครงการเป็นการให้บริการห้องพัก ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้องเข้ามาพักร่วมกัน อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความตึงเครียด รบกวนรำคาญต่อผู้เข้าพักคนอื่น	- ให้แจ้งต่อผู้เข้าพักทราบถึง ข้อปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในโครงการ เช่น ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด หรือการจอดในลักษณะกีดขวางการจราจรของลูกข่ายอื่น และให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การพักอาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจตรา ในกรณีพบเหตุหรือการร้องเรียนจากกลุ่มลูกค้ารายอื่นเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ให้ดำเนินการแก้ไขเหตุที่พบทันที - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดพื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.642.50 ตารางเมตร	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือบริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและจัดทำผลการติดตามตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



นางสาวจิรสุดา สาสนัส
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวพืช จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

รับรองจำนวนรับหน้า 114/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

นางสาววัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์
(นางสาววัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


OMT
ENVIRONMENTAL THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) การประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ตามลำพัง	- ด้วยสภาพวิถีชีวิตของผู้พักอาศัยใน อาคารชุดที่ส่วนใหญ่มักจะพักอาศัยโดย ลำพัง เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย จะไม่มีผู้รับทราบหรือให้ความช่วยเหลือ ได้อย่างทันท่วงที เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยรุนแรง จากไม่ได้รับการ รักษา เนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้	- โครงการจัดทำบัญชีรายชื่อ ห้องพัก และหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าผู้พักอาศัยในโครงการ และ จัดให้มีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการประจำ แต่ละห้องพัก และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานที่ สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือ สถานีตำรวจ เพื่อขอ ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และต้อง ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ ดังกล่าวไว้ในที่ที่ เห็นได้ชัด และข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้พักอาศัยในโครงการทราบ ถึงการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สามารถขอความช่วยเหลือจาก โครงการในการจัดส่งต่อสถานพยาบาล	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตาม มาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคล อาคารชุด หรือบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุดและจัดทำผลการติดตาม ตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 115/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1


องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) การเจ็บป่วยเนื่องจากสวะน้ำ	ภายในพื้นที่โครงการจัดให้มีสวะน้ำ 1 แห่ง ที่มีผู้ให้บริการร่วมกัน อาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นตัวกลาง การดูแลรักษาสวะน้ำ จึงต้องฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโครงการเลือกใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยเกลือ ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้สวะ และสะดวกต่อการดูแลรักษา เพื่อให้การใช้สวะน้ำของโครงการมีความปลอดภัยที่รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจมีต่อผู้ใช้สวะน้ำของโครงการ การจัดทำสวะน้ำของโครงการจะปฏิบัติตาม “คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสวะน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน”	ด้านโครงสร้างสวะน้ำ 1) จัดให้มีการออกแบบให้โครงสร้างสวะน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดได้ และพื้นทางเดินข้างสวะน้ำ ต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดได้ง่าย 2) ตรวจสอบสวะน้ำให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ หากพบกระเบื้องปูสวะ หรืออุปกรณ์ใดๆ ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้สวะ 3) จัดให้มีรั้วระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสวะน้ำ อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 4) จัดให้มีรั้วกันตกบริเวณริมสวะน้ำด้านริมอาคาร 5) จัดให้มีป้ายบอกความเสี่ยงของสวะน้ำที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ สำหรับสวะน้ำของโครงการที่ใช้เกลือในการฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย • pH • คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย • ฟัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย • อี.โคไล (E.coli) • <i>Staphylococcus aureus</i> • <i>Pseudomonas aeruginosa</i>


(นางสาวจิรสุตา สาทิส)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 116/147


ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท อี.อี.อี. จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนา สุธิรัตน์ศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) การเจ็บป่วยเนื่องจากสระว่ายน้ำ (ต่อ)		ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ 1) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 3) จัดให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัว ก่อนลงสระว่ายน้ำ 4) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ 5) จัดให้มีการบริการแยกกันระหว่างห้องน้ำ และห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำ 6) กำหนดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน อาทิ	จุดเก็บตัวอย่าง - น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกระดับผิวน้ำ 1 ตัวอย่าง - น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลางสระ 1 ตัวอย่าง ความถี่ - pH ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้งในช่วงเช้า และช่วงบ่าย - ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล (E.coli) , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสดา สารสนธิ์)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 117/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวathy เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) การเจ็บป่วยเนื่องจากสวะว่ายน้ำ (ต่อ)		- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด ท่อน้ำหนัก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระ ว่ายน้ำ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสวะว่ายน้ำ - ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว เข้าภายในพื้นที่สวะว่ายน้ำ - เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล - วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 7) กำหนดห้ามดื่มสุราในบริเวณสวะว่ายน้ำ และห้าม ผู้เมาสุราลงใช้บริการสวะว่ายน้ำ 8) กำหนดห้ามการใช้สวะว่ายน้ำของโครงการอย่าง ฉกฉวย หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ทั้งต่อตนเองหรือผู้ใช้สวะว่ายน้ำรายอื่น 9) กำหนดให้ผู้ใช้สวะว่ายน้ำของโครงการ ห้ามส่ง เสียงดัง รบกวนผู้ใช้สวะรายอื่น	ดำเนินการตรวจวัดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมงานต่อ สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารสิน)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวathy จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 118/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุนทรียภาพ	1) ทศนียภาพ อาคารโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ที่มีการออกแบบ โดยเน้น วัตถุประสงค์ด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยมีรูปแบบของอาคารพื้นฐาน เป็นทรงสี่เหลี่ยม เพื่อให้การจัดแบ่ง ส่วนพื้นที่ใช้สอยมีความลงตัว และ สะดวกต่อการบริหารจัดการพื้นที่ สำหรับการกำหนดรูปลักษณะภายนอก เป็นการเน้นการใช้สอย ทำให้รูปทรง โดยรวมของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยม ธรรมดาที่เพิ่มการตกแต่งภายนอก อาคารด้วยฉาบฉวย เพื่อบังแสงแดด ไม่ให้กระทบผนังอาคารโดยตรง และช่วยลดการมองเห็นระหว่างห้องพัก กับพื้นที่ภายนอกเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้พัก ลักษณะของอาคาร จึงมีรูปลักษณะที่ไม่โดดเด่น และไม่เป็ ความน่ารังเกียจ	1) จัดทำพื้นที่สีเขียวระดับพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 1,642.50 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,578.98 ตารางเมตร 2) ให้โครงการรักษาระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน ไม่ก่อสร้างต่อเติม ดัดแปลงอาคาร ล้ำเขตระยะร่น หรือก่อสร้างเพิ่มเติมความสูงอาคาร 3) ห้ามก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ในโครงการที่จะ ส่งผลให้เป็นวัตถุบังแสงเพิ่มเงาที่อาจส่งผลกระทบ เพิ่มเติมต่อพื้นที่ข้างเคียง 4) มีการแจ้งมาตรการ ด้านการชดเชยผลกระทบจากการสูญเสียการใช้ประโยชน์จากแสงแดด และการ บดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ต่อบ้านพักอาศัย โดยรอบโครงการ โดยโครงการจะประสานต่อบ้านพักที่มีผู้พักอาศัย และได้รับผลกระทบจากโครงการ ในรัศมี 100 เมตร ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง และสิ้นสุดภายในปีที่ 1 ของการเปิดดำเนินโครงการ โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ ทั้งนี้ การชดเชยไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาอื่นหรือผู้ที่ปลูกสร้าง	การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตาม มาตรการฯ พร้อมแนบภาพถ่ายผลการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยนิติบุคคล อาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุดและจัดทำผลการติดตาม ตรวจสอบเสนอในรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สารสิน)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 119/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)	ลักษณะของอาคารเมื่อมองโดยการกวาดสายตาผ่าน จะไม่มีสิ่งสะดุดตาเป็นพิเศษไม่ให้ความรู้สึกประทับใจหรือมีความรู้สึกในเชิงลบ จึงไม่มีผลกระทบด้านคุณค่าความงามของอาคารทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 2) การเกิดเงา การบังกระแสลม - การเกิดเงา การบังกระแสลม ของอาคารโครงการ มีผลกระทบในรัศมีจำกัด เนื่องจากถูกแวดล้อมด้วยอาคารขนาดใหญ่ ในบริเวณใกล้เคียง เป็นผลกระทบในระดับต่ำ 3) การบดบังสัญญาณ - การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ จะไม่แตกต่างจากสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันโดยรอบ การรับชมโทรทัศน์ของบ้านพักใช้จานรับสัญญาณดาวเทียม และระบบโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านกล่องรับสัญญาณ	อาคารเพิ่มเติมภายหลังจากโครงการเปิดดำเนินการในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ดกลงกันไม่ได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการขึ้นเพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย 5) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบโครงการที่เกี่ยวข้องลักษณะทางสถาปัตยกรรม เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณา การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องเสนอขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเห็นชอบก่อนดำเนินการ	

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสน์ส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 120/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ, ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. มวลชนสัมพันธ์		1. <u>สำรวจความพึงพอใจของชุมชนบริเวณใกล้เคียง</u> <u>เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน</u> <u>โครงการ ในช่วงระยะดำเนินการ</u> 2. <u>หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ต้อง</u> <u>มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนโดยรอบพื้นที่</u> <u>โครงการรับทราบ</u>	ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยัง ไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานครทุก 6 เดือน

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสัน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)




บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 121/147



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้างโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ/ทรัพยากรดิน	- ความมั่นคงกำแพงกันดิน - การทรุดตัว การเลื่อนไหลหรือรอยแตกบนผิวดินรอบนอกแนวกำแพงกันดิน	- ตรวจสอบความเอียง การคดงอของคัน - ตรวจสอบสภาพดินรอบโครงการ การทรุดตัว รอยแตกบนผิวดิน และแนวรั้วคอนกรีตของพื้นที่ข้างเคียง	ทุกวัน จนงานก่อสร้างส่วนฐานรากแล้วเสร็จ จากนั้น ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2. คุณภาพอากาศ	- ผุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) - ผุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - ไฮโดรคาร์บอน (THC)	- ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric method จำนวน 2 จุด 1. พื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนวัดอ่างแก้ว - ตรวจวัดด้วยวิธีและเครื่องมือมาตรฐานตาม Standard Method จำนวน 2 จุด 1. พื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนวัดอ่างแก้ว	- การตรวจวัด TSP และ PM_{10} ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 122/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.

(นางสาวจิรสุดา สาสนันท์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัศน์ จำกัด (มหาชน).



กันยายน 2559 ลงชื่อ


(นางสาวมัณฑนาวดี สทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้างโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง	- Leq 24 hr, L _{max} , L _{dn} , L ₁₀ และ L ₉₀	- ตรวจวัดด้วย Integrated Sound Level Meter ตรวจวัด 2 จุด 1. พื้นที่โครงการ 2. โรงเรียนวัดอ่างแก้ว	- ช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจทุก วัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็น รายสัปดาห์ ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
4. ความสั่นสะเทือน	- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกนนอน (แกน x และ แกน y) และแกนตั้ง (แกน z) - ตรวจสอบผลกระทบด้าน ความ สั่น สะ เทือน ต่อ โครงสร้างอาคารข้างเคียง โดยวิศวกรโครงสร้าง	- ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน ในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับอาคาร ข้างเคียงมากที่สุด ที่ชั้นพื้น หรือชั้น หลังคา ตามกำหนดในประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนด มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร ตรวจจำนวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดอ่างแก้ว ที่อยู่ ใกล้เคียง - ตรวจสอบเปรียบเทียบกับภาพถ่าย อาคารข้างเคียงช่วงก่อนการก่อสร้าง	- การตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงาน ผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการ ก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง - ตรวจสอบโครงสร้างอาคารหากมี การร้องเรียน จากผู้พักอาศัย ข้างเคียง	บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรดา สาสนิส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 123/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....




(นางสาวมัททนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้างโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัด น้ำเสีย/การระบายน้ำ	- ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำประกอบด้วย • ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) • บีโอดี (BOD) • สารแขวนลอย (SS) • สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) • ซัลไฟด์ (Sulfide) • ทีเคเอ็น (TKN) • น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอน และรางระบายน้ำ	- คุณภาพน้ำจากบ่อดักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งสาธารณะจำนวน 1 จุด - บ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำของโครงการ	- การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบตะกอนในระบบระบายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
6. การใช้ที่ดิน	- ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของแนวรั้วรอบโครงการ - ตรวจสอบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยบนทางเท้าหน้าโครงการ	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ การเอนเอียงหรือรอยแตกของแนวรั้ว - ตรวจสอบจำนวนผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย	- ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สารสิน)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 124/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....




(นางสาวมัทธนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้างโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การจราจร	- ความเสียหายของผิวถนนหรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก กิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของ โครงการ	- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ของผิวถนนและจัดให้มีการซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้น	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
8. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน/การ ป้องกันอัคคีภัย	- สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ ปฏิบัติงาน - ให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุร้องเรียน และเรื่องราวร้องทุกข์จากโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	- พื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ - ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสดา สารสนธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 125/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....




(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้างโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพเศรษฐกิจ สังคม	- ความคิดเห็นของชุมชนข้างเคียง ปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบจากการก่อสร้าง ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ - ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ	อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร - ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการพร้อมมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารสิน)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 126/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะก่อสร้างโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. สุขภาพและการสาธารณสุข	- ถึงเก็บมูลฝอย - รางระบายน้ำ - รอยรั่วผนังในที่พักอาศัย - แหล่งน้ำขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง/ บ้านพักคนงาน	- ตรวจสอบให้ถึงมูลฝอยอยู่ในสภาพดี เสมอ หากชำรุดต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ใหม่ - รางระบายน้ำ มีสภาพการอุดตันหรือ สะสมเศษมูลฝอยหรือไม่ - มีรอยรั่วของผนังบ้านพัก ที่เป็นทางเข้า สำหรับสัตว์นำโรคหรือไม่ - มีแหล่งน้ำขังและลูกน้ำในแหล่งน้ำขัง หรือไม่	ตรวจสอบเป็นประจำ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานครทุก 6 เดือน

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 127/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....




(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ/ทรัพยากร ดิน/การใช้ที่ดิน/สุนทรียภาพ	- จัดทำพื้นที่สีเขียวระดับพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 1,642.50 ตารางเมตร พื้นที่น้ำขังน้ำได้ 1,642.50 ตารางเมตรและจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,578.98 ตารางเมตร - ความสมบูรณ์ ของต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การดูแลรักษา	- ทุก 6 เดือน	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
2. คุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ไฮโดรคาร์บอน (THC)	- ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric method จำนวน 2 จุด 1. พื้นที่โครงการ 2. บริเวณโรงเรียนวัดอ่างแก้ว 1 จุด - ตรวจวัดด้วยวิธีและเครื่องมือมาตรฐานตาม Standard Method จำนวน 2 จุด 1. พื้นที่โครงการ 2. บริเวณโรงเรียนวัดอ่างแก้ว 1 จุด	- การตรวจวัด TSP และ PM₁₀ ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึก รายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารสิน)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 128/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....




(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3.คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัด น้ำเสีย/การระบายน้ำ	- ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำประกอบด้วย ● ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ● บีโอดี (BOD) ● สารแขวนลอย (SS) ● สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ● ซัลไฟด์ (Sulfide) ● ทีเคเอ็น (TKN) ● น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอน และรางระบายน้ำ	- น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ 1 ตัวอย่าง/ระบบ รวมทั้งหมด 3 ตัวอย่าง - น้ำที่ผ่านการบำบัดก่อนระบายออก ระบบระบายน้ำทั้ง 1 ตัวอย่าง/ระบบ รวมทั้งหมด 3 ตัวอย่าง - น้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออก ระบบระบายน้ำทิ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง - บ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำของโครงการ - บ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำของโครงการ	- การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมผล รายงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน - ตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง - การจัดเก็บสถิติ ตามแบบ ทส.1 จัดทำทุกวัน	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวจิรสุดา สารสิน)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 129/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทธนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3.คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัด น้ำเสีย/การระบายน้ำ (ต่อ)	- จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านการบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บ สถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพ.ศ. 2555	- บันทึกรายละเอียดของสถิติและ ข้อมูลซึ่งแสดงผลการการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตาม แบบ ทส.1 เป็นประจำทุกวัน และ สรุปผลตามแบบ ทส.2 ส่งต่อ กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุก เดือน (ภายในวันที่ 15 เดือนถัดไป)	- การสรุปรายงาน ตามแบบ ทส.2 จัดทำเดือนละ 1 ครั้ง และส่ง รายงานต่อกรุงเทพมหานคร ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป	
4. คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ	- ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ สำหรับสระว่ายน้ำของโครงการที่ใช้ เกลือในการฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย • pH • คลอรีนอิสระคงเหลือ • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย • ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย • อี.โคไล (E.coli) • Staphylococcus aureus • Pseudomonas aeruginosa	- น้ำในสระว่ายน้ำจากผิวน้ำสระ 1 ตัวอย่าง - น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลาง สระ 1 ตัวอย่าง	- pH ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วัน ละ 2 ครั้งในช่วงเช้า และช่วงบ่าย - ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ดำเนินการตรวจวัดทุก วัน วันละ 2 ครั้ง - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟีคัลโคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล (E.coli), Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ดำเนินการตรวจวัดทุกเดือน เดือน ละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วง ที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลอาคารชุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สารนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 130/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินโครงการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ องค์ประกอบสระว่ายน้ำ กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ ราวจับ และอุปกรณ์ส่วนควบของสระ ว่ายน้ำ เช่น ไฟส่องสว่าง เป็นประจำทุกวัน หากพบ อุปกรณ์ชำรุด ให้ดำเนินการ ซ่อมแซมโดยเร็ว	- กระเบื้องปูพื้น และผนังสระว่ายน้ำ ราวจับ บันได และฝาปิดรางน้ำล้นรอบสระ - อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ และปั้มน้ำ - อุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต 2 อัน ท่วงชูชีพ 2 อัน ไม่วช่วยชีวิต 1 อันและ ชุดปฐมพยาบาล - จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
6. การจัดการมูลฝอย	- ความสะอาดของห้องพัก มูลฝอย - กลิ่นมูลฝอยบริเวณห้องพัก มูลฝอย	- บริเวณห้องพักมูลฝอยชั่วคราวแต่ละชั้น ของอาคาร และห้องพักมูลฝอยที่ขึ้นพื้น	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
7. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน/การ ป้องกันอัคคีภัย	- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทั้ง ระบบแจ้งเตือน และระบบ ดับเพลิง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรม/ทบทวนความเข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และแผนอพยพหนีฉุกเฉินต่อพนักงาน โครงการ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ประมาณ 2 ครั้ง/ปี - อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ ป้องกันอัคคีภัยและแผนอพยพหนี ฉุกเฉิน ต่อพนักงานโครงการปีละ 1 ครั้ง	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....


(นางสาวจิรสุดา สารนิต)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



รับรองจำนวนรับหน้า 131/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....



(นางสาวมนัตินันท์ สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจราจร	- สถิติอุบัติเหตุบริเวณทาง เข้า-ออก - อุบัติการณ์อำนวยความสะดวก การจราจรภายใน โครงการ	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ - ตรวจสอบอุบัติเหตุอำนวยความสะดวก เช่น ป้ายเตือนต่างๆ การจราจรภายใน โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- บันทึกอุบัติเหตุสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตลอดปีประมาณ 2 ครั้ง/ปี โดย รวบรวมผลรายงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
9. การระบายอากาศ	- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง ประตู บันได	- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณช่อง ระบายอากาศ	- ทุกวัน	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด
10. สุนทรียภาพและพื้นที่สีเขียว	- ขนาดพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้น - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ใน พื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ปลูก ไม้ยืนต้น - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การดูแลรักษา	- ทุก 6 เดือน	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล อาคารชุด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 132/147
COMPTON
CO., LTD.
132/147
132/147

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาววัฒนา สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีวทัย เพชรเกษม 27 ของบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	- อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หม้อแปลง ฯลฯ	- ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ - เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 2 ครั้ง/ปี	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
12. การบำบัดสิ่งแวดล้อม ทิศทาง และสัญญาณวิทยุโทรทัศน์	- การรับส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์	- ห้ามก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หรือ ต่อเติมอาคาร	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
13. สภาพเศรษฐกิจ สังคม	- ความคิดเห็นของชุมชน ข้างเคียง ปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบจากการก่อสร้าง ซ่อมแซม และข้อเสนอแนะ - ซ่อมแซมเรียนจากปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ	- อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานฯ ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานครทุก 6 เดือน

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)


ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 133/147

EMT
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มีกรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กัณยาน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวพนิต สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มีกรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 1 ผังบริเวณก่อสร้างโครงการ




กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรสุดา สารณัฐ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 134/147

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวมัทนา ศุภอิรัตน์ศักดิ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



แบบแปลนแปลภาษา 1

กันยายน 2559 ลงชื่อ...

(นางสาวจิรสุดา สาสนนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ซีทียู จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 135/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ..

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CHINA RAILWAY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

பிரதீப ஸ்ரீராமன் 27

[illegible][illegible]

รูปที่ 3 แบบขยายห้องพักขยะและห้องมูลฝอยประจำชั้นของ



กันยายน 2559 ลงชื่อ.

(นางสาวจิรสุตา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 136/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.

(นางสาวมัณฑนา ตรีสุขธรรมาภรณ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ទំព័រ ១ នៃ ១
 ឈ្មោះ: អៀង កែវ
 លេខ: ៩-២៣១៣
 ឈ្មោះ: អៀង កែវ

1. GET SHOWING & PROPERTY OF THIS WIRELESS STATION
OF ONE OF THE STATIONS. IT SHOULD BE IN A ROOM
WITH A WIRELESS AND IS NOT IN A ROOM WITH A WIRELESS
WITH THE PROPERTY AND NOT IN A ROOM.
2. GET THE STATION AND PROPERTY OF THIS WIRELESS STATION
OF ONE OF THE STATIONS. IT SHOULD BE IN A ROOM
WITH A WIRELESS AND IS NOT IN A ROOM WITH A WIRELESS
WITH THE PROPERTY AND NOT IN A ROOM.

HELIATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

Labels


CHEATHAM
RELEASE 77

EIA SUBMISSION

Consent to publish in this journal entails the author's irrevocable and exclusive authorization of the publisher to collect any sums or considerations for copying or reproduction payable by third parties (as mentioned in article 17, paragraph 2, of the Dutch Copyright Act of 1912 and in the Royal Decree of June 20, 1974 (S. 351) pursuant to article 16b of the Dutch Copyright Act of 1912) and/or to act in or out of court in connection herewith.

Run	Process	Time
1	DA SUBMISSION REV.9	21.01.2004
2	DA SUBMISSION REV.1	08.02.2004
3	DA SUBMISSION REV.2	16.06.2016
4	DA SUBMISSION REV.3	20.03.2018
5	DA SUBMISSION REV.4	11.04.2016
6	DA SUBMISSION REV.5	11.05.2016
7	DA SUBMISSION REV.6	04.07.2019
8	DA SUBMISSION REV.7	15.07.2019

บริษัท CMC STUDIO CO., LTD.	หน้า 1 จาก 1
วันที่พิมพ์: 25-07-2016	1-01-123



ลำดับที่	พื้นที่ปลูก	รายละเอียด
1	1,408.36 ไร่	พื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชสวน 1,408.36 ไร่
2	92.80 ไร่	พื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชสวน 92.80 ไร่
รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,501.16 ไร่		

รับทำ นามบัตร ผลิตสินค้าทุก เป็นผู้คิดแบบสินค้าขายดี
โทรมาหาเราฟรี โทร 08-04 76 16 46KASOM 27

Am/Amos

ရက်စွဲ: ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

James D

(นางสาวจิรสุดา สารสิน)




MITR
 ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
 ๑๐๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐


 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 6 ภาพตัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ



รับรองจำนวนรับหน้า 139/147




กันยายน 2559 ลงชื่อ Worathai / D.
(นางสาวจิรสุดา สาสมันต์)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)



MIT
ENVIRONMENTAL ENGINEERING

.....
 (นางสาวพัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 7 ภาพตัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 4 ของโครงการ

[illegible]

CHEMATHAN PUBLIC COMPANY LIMITED

[illegible]

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

DATE		TIME		LOCATION		REMARKS	
1	10/10/2004	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
2	10/10/2004	10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00
3	10/10/2004	11:00	11:30	11:00	11:30	11:00	11:30
4	10/10/2004	11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00
5	10/10/2004	12:00	12:30	12:00	12:30	12:00	12:30
6	10/10/2004	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00
7	10/10/2004	13:00	13:30	13:00	13:30	13:00	13:30
8	10/10/2004	13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00
9	10/10/2004	14:00	14:30	14:00	14:30	14:00	14:30
10	10/10/2004	14:30	15:00	14:30	15:00	14:30	15:00
11	10/10/2004	15:00	15:30	15:00	15:30	15:00	15:30
12	10/10/2004	15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00
13	10/10/2004	16:00	16:30	16:00	16:30	16:00	16:30
14	10/10/2004	16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00
15	10/10/2004	17:00	17:30	17:00	17:30	17:00	17:30
16	10/10/2004	17:30	18:00	17:30	18:00	17:30	18:00
17	10/10/2004	18:00	18:30	18:00	18:30	18:00	18:30
18	10/10/2004	18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00
19	10/10/2004	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30
20	10/10/2004	19:30	20:00	19:30	20:00	19:30	20:00
21	10/10/2004	20:00	20:30	20:00	20:30	20:00	20:30
22	10/10/2004	20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00
23	10/10/2004	21:00	21:30	21:00	21:30	21:00	21:30
24	10/10/2004	21:30	22:00	21:30	22:00	21:30	22:00
25	10/10/2004	22:00	22:30	22:00	22:30	22:00	22:30
26	10/10/2004	22:30	23:00	22:30	23:00	22:30	23:00
27	10/10/2004	23:00	23:30	23:00	23:30	23:00	23:30
28	10/10/2004	23:30	00:00	23:30	00:00	23:30	00:00
29	10/10/2004	00:00	00:30	00:00	00:30	00:00	00:30
30	10/10/2004	00:30	01:00	00:30	01:00	00:30	01:00
31	10/10/2004	01:00	01:30	01:00	01:30	01:00	01:30
32	10/10/2004	01:30	02:00	01:30	02:00	01:30	02:00
33	10/10/2004	02:00	02:30	02:00	02:30	02:00	02:30
34	10/10/2004	02:30	03:00	02:30	03:00	02:30	03:00
35	10/10/2004	03:00	03:30	03:00	03:30	03:00	03:30
36	10/10/2004	03:30	04:00	03:30	04:00	03:30	04:00
37	10/10/2004	04:00	04:30	04:00	04:30	04:00	04:30
38	10/10/2004	04:30	05:00	04:30	05:00	04:30	05:00
39	10/10/2004	05:00	05:30	05:00	05:30	05:00	05:30
40	10/10/2004	05:30	06:00	05:30	06:00	05:30	06:00
41	10/10/2004	06:00	06:30	06:00	06:30	06:00	06:30
42	10/10/2004	06:30	07:00	06:30	0		

[Handwritten signature]

Հայկ Մանուկյան
ԴԱՐՈՒՄ

รับรองจำนวนรับหน้า 140/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ

(นางสาวจิรสุดา มาสมงคล)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)


MIT
ENVIRONMENTAL TRAINING
A COMMITMENT TO THE FUTURE

กันยายน 2559 ลงชื่อ.

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

STAY
STAY is a leading national television network that reaches over 100 million viewers. STAY is the only network that provides a full range of programming, including news, entertainment, sports, and children's programming. STAY is a leading national television network that reaches over 100 million viewers. STAY is the only network that provides a full range of programming, including news, entertainment, sports, and children's programming.



การรวมเงินฝาก

จำนวนเงินฝาก	942.30 บาท
จำนวนเงินฝาก	2,170.25 บาท
จำนวนเงินฝาก	743.37 บาท

Regimen	regimen	mean	# months	Surv
	WV	h	h	h
	Orbitalcaine sodium (OC) 50mg	4.50	4.00	89
	5% Methylphenylhydrazide LI	4.00	3.50	33

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054

Upravitelj
Službe za vanjske odnose
[Signature]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
21.01.2015	TO SALARY	10000	10000
22.01.2015	TO SALARY	10000	20000
23.01.2015	TO SALARY	10000	30000
24.01.2015	TO SALARY	10000	40000
25.01.2015	TO SALARY	10000	50000
26.01.2015	TO SALARY	10000	60000
27.01.2015	TO SALARY	10000	70000
28.01.2015	TO SALARY	10000	80000
29.01.2015	TO SALARY	10000	90000
30.01.2015	TO SALARY	10000	100000
31.01.2015	TO SALARY	10000	110000
31.01.2015	TO SALARY	10000	120000
31.01.2015	TO SALARY	10000	130000
31.01.2015	TO SALARY	10000	140000
31.01.2015	TO SALARY	10000	150000
31.01.2015	TO SALARY	10000	160000
31.01.2015	TO SALARY	10000	170000
31.01.2015	TO SALARY	10000	180000
31.01.2015	TO SALARY	10000	190000
31.01.2015	TO SALARY	10000	200000
31.01.2015	TO SALARY	10000	210000
31.01.2015	TO SALARY	10000	220000
31.01.2015	TO SALARY	10000	230000
31.01.2015	TO SALARY	10000	240000
31.01.2015	TO SALARY	10000	250000
31.01.2015	TO SALARY	10000	260000
31.01.2015	TO SALARY	10000	270000
31.01.2015	TO SALARY	10000	280000
31.01.2015	TO SALARY	10000	290000
31.01.2015	TO SALARY	10000	300000
31.01.2015	TO SALARY	10000	310000
31.01.2015	TO SALARY	10000	320000
31.01.2015	TO SALARY	10000	330000
31.01.2015	TO SALARY	10000	340000
31.01.2015	TO SALARY	10000	350000
31.01.2015	TO SALARY	10000	360000
31.01.2015	TO SALARY	10000	370000
31.01.2015	TO SALARY	10000	380000
31.01.2015	TO SALARY	10000	390000
31.01.2015	TO SALARY	10000	400000
31.01.2015	TO SALARY	10000	410000
31.01.2015	TO SALARY	10000	420000
31.01.2015	TO SALARY	10000	430000
31.01.2015	TO SALARY	10000	440000
31.01.2015	TO SALARY	10000	450000
31.01.2015	TO SALARY	10000	460000
31.01.2015	TO SALARY	10000	470000
31.01.2015	TO SALARY	10000	480000
31.01.2015	TO SALARY	10000	490000
31.01.2015	TO SALARY	10000	500000
31.01.2015	TO SALARY	10000	510000
31.01.2015	TO SALARY	10000	520000
31.01.2015	TO SALARY	10000	530000
31.01.2015	TO SALARY	10000	540000
31.01.2015	TO SALARY	10000	550000
31.01.2015	TO SALARY	10000	560000
31.01.2015	TO SALARY	10000	570000
31.01.2015	TO SALARY	10000	580000
31.01.2015	TO SALARY	10000	590000
31.01.2015	TO SALARY	10000	600000
31.01.2015	TO SALARY	10000	610000
31.01.2015	TO SALARY	10000	620000
31.01.2015	TO SALARY	10000	630000
31.01.2015	TO SALARY	10000	640000
31.01.2015	TO SALARY	10000	650000
31.01.2015	TO SALARY	10000	660000
31.01.2015	TO SALARY	10000	670000
31.01.2015	TO SALARY	10000	680000
31.01.2015	TO SALARY	10000	690000
31.01.2015	TO SALARY	10000	700000
31.01.2015	TO SALARY	10000	710000
31.01.2015	TO SALARY	10000	720000
31.01.2015	TO SALARY	10000	730000
31.01.2015	TO SALARY	10000	740000
31.01.2015	TO SALARY	10000	750000
31.01.2015	TO SALARY	10000	760000
31.01.2015	TO SALARY	10000	770000
31.01.2015	TO SALARY	10000	780000
31.01.2015	TO SALARY	10000	790000
31.01.2015	TO SALARY	10000	800000
31.01.2015	TO SALARY	10000	810000
31.01.2015	TO SALARY	10000	820000
31.01.2015	TO SALARY	10000	830000
31.01.2015	TO SALARY	10000	840000
31.01.2015	TO SALARY	10000	850000
31.01.2015	TO SALARY	10000	860000
31.01.2015	TO SALARY	10000	870000
31.01.2015	TO SALARY	10000	880000
31.01.2015	TO SALARY	10000	890000
31.01.2015	TO SALARY	10000	900000
31.01.2015	TO SALARY	10000	910000
31.01.2015	TO SALARY	10000	920000
31.01.2015	TO SALARY	10000	930000
31.01.2015	TO SALARY	10000	940000
31.01.2015	TO SALARY	10000	950000
31.01.2015	TO SALARY	10000	960000
31.01.2015	TO SALARY	10000	970000
31.01.2015	TO SALARY	10000	980000
31.01.2015	TO SALARY	10000	990000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1000000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1010000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1020000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1030000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1040000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1050000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1060000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1070000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1080000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1090000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1100000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1110000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1120000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1130000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1140000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1150000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1160000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1170000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1180000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1190000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1200000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1210000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1220000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1230000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1240000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1250000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1260000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1270000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1280000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1290000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1300000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1310000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1320000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1330000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1340000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1350000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1360000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1370000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1380000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1390000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1400000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1410000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1420000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1430000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1440000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1450000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1460000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1470000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1480000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1490000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1500000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1510000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1520000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1530000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1540000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1550000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1560000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1570000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1580000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1590000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1600000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1610000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1620000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1630000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1640000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1650000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1660000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1670000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1680000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1690000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1700000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1710000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1720000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1730000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1740000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1750000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1760000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1770000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1780000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1790000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1800000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1810000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1820000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1830000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1840000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1850000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1860000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1870000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1880000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1890000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1900000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1910000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1920000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1930000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1940000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1950000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1960000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1970000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1980000
31.01.2015	TO SALARY	10000	1990000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2000000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2010000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2020000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2030000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2040000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2050000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2060000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2070000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2080000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2090000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2100000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2110000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2120000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2130000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2140000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2150000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2160000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2170000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2180000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2190000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2200000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2210000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2220000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2230000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2240000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2250000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2260000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2270000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2280000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2290000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2300000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2310000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2320000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2330000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2340000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2350000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2360000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2370000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2380000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2390000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2400000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2410000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2420000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2430000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2440000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2450000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2460000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2470000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2480000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2490000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2500000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2510000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2520000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2530000
31.01.2015	TO SALARY	10000	2540000
31.01.2015			

141/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ..

10. *hard*

(บางสาวจิรสุดา ลาสนันท์)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวทัย จำกัด (มหาชน)

1. *...and the ...*




MILK
ENVIRONMENTAL CO-OP

กันยายน 2559 ลงชื่อ..

(นางสาวมีจนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มีตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 9 มังแสดงพื้นที่สีเขียวประเภทไม้ยืนต้นบริเวณชั้น 4 ของโครงการ



Экземпляр	Исходный код	№ документа	№ документа
Экземпляр	Экземпляр	4.00	4.00
Экземпляр	Экземпляр	4.00	4.00

[illegible]

Ansford

ආයුර්වේද උපාධිධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව

รับรองจำนวนรับหน้า 142/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ..

Hand D
(นางสาวจิรสุดา สาสมบัติ)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ซีวหัย จำกัด (มหาชน)

CMTR
COMMUNITY TRADING CO., LTD.

กันยายน 2559 ลงชื่อ...

(นางสาวมัทมาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

[illegible]

CHENWATHAN PUBLIC COMPANY LIMITED

Page 11 of 11


CHENWATHU
PUBLISHED BY

4-210

WISCONSIN VIA

4. *Principles of Management*

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1	10/1/2018	100.00	100.00
2	10/1/2018	100.00	200.00
3	10/1/2018	100.00	300.00
4	10/1/2018	100.00	400.00
5	10/1/2018	100.00	500.00
6	10/1/2018	100.00	600.00
7	10/1/2018	100.00	700.00
8	10/1/2018	100.00	800.00
9	10/1/2018	100.00	900.00
10	10/1/2018	100.00	1000.00
11	10/1/2018	100.00	1100.00
12	10/1/2018	100.00	1200.00
13	10/1/2018	100.00	1300.00
14	10/1/2018	100.00	1400.00
15	10/1/2018	100.00	1500.00
16	10/1/2018	100.00	1600.00
17	10/1/2018	100.00	1700.00
18	10/1/2018	100.00	1800.00
19	10/1/2018	100.00	1900.00
20	10/1/2018	100.00	2000.00
21	10/1/2018	100.00	2100.00
22	10/1/2018	100.00	2200.00
23	10/1/2018	100.00	2300.00
24	10/1/2018	100.00	2400.00
25	10/1/2018	100.00	2500.00
26	10/1/2018	100.00	2600.00
27	10/1/2018	100.00	2700.00
28	10/1/2018	100.00	2800.00
29	10/1/2018	100.00	2900.00
30	10/1/2018	100.00	3000.00
31	10/1/2018	100.00	3100.00
32	10/1/2018	100.00	3200.00
33	10/1/2018	100.00	3300.00
34	10/1/2018	100.00	3400.00
35	10/1/2018	100.00	3500.00
36	10/1/2018	100.00	3600.00
37	10/1/2018	100.00	3700.00
38	10/1/2018	100.00	3800.00
39	10/1/2018	100.00	3900.00
40	10/1/2018	100.00	4000.00
41	10/1/2018	100.00	4100.00
42	10/1/2018	100.00	4200.00
43	10/1/2018	100.00	4300.00
44	10/1/2018	100.00	4400.00
45	10/1/2018	100.00	4500.00
46	10/1/2018	100.00	4600.00
47	10/1/2018	100.00	4700.00
48	10/1/2018	100.00	4800.00
49	10/1/2018	100.00	4900.00
50	10/1/2018	100.00	5000.00
51	10/1/2018	100.00	5100.00
52	10/1/2018	100.00	5200.00
53	10/1/2018	100.00	5300.00
54	10/1/2018	100.00	5400.00
55	10/1/2018	100.00	5500.00
56	10/1/2018	100.00	5600.00
57	10/1/2018	100.00	5700.00
58	10/1/2018	100.00	5800.00
59	10/1/2018	100.00	5900.00
60	10/1/2018	100.00	6000.00
61	10/1/2018	100.00	6100.00
62	10/1/2018	100.00	6200.00
63	10/1/2018	100.00	6300.00
64	10/1/2018	100.00	6400.00
65	10/1/2018	100.00	6500.00
66	10/1/2018	100.00	6600.00
67	10/1/2018	100.00	6700.00
68	10/1/2018	100.00	6800.00
69	10/1/2018	100.00	6900.00
70	10/1/2018	100.00	7000.00
71	10/1/2018	100.00	7100.00
72	10/1/2018	100.00	7200.00
73	10/1/2018	100.00	7300.00
74	10/1/2018	100.00	7400.0

[illegible]

รับรองจำนวนรับหน้า 143/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... *ปิยะธิดา* (นางสาวจิรสุดา สาสันต์)
ผู้มีมอบอำนาจ บริษัท ชีวภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)




MIT
ENVIRONMENTAL THAISOLIC

กันยายน 2559 ลงชื่อ...

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 11 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวประเภทไม้พุ่ม/ไม้คลุมบริเวณชั้น 4 ของโครงการ



Engelhardt	Profession	Age	Height	Weight	Birth
██████████	Internist	1.20	0.50	95.36	188.11
██████████	Frau, arbeitslos				
██████████	Lehrer				
██████████	Auswirtsch. Engländer Wirt.	0.30	0.20	138.80	
██████████	1. Zahnarzt				
██████████	Altarmaturen-Vertrieb (L.) R. B. in D.C.	0.15	0.15	103.68	
██████████	Lehrer	0.50	0.20	178.53	
██████████	Neuerkrankungen (L. und Chn.) Spanisch				
██████████	Wirt, arbeitslos				
██████████	Auswirtsch. Spanischer P. Spanisch				196.13

[illegible][illegible]

27. 1985-1986 28. 1987-1988 29. 1989-1990 30. 1991-1992 31. 1993-1994 32. 1995-1996 33. 1997-1998 34. 1999-2000 35. 2001-2002 36. 2003-2004 37. 2005-2006 38. 2007-2008 39. 2009-2010 40. 2011-2012 41. 2013-2014 42. 2015-2016 43. 2017-2018 44. 2019-2020 45. 2021-2022 46. 2023-2024 47. 2025-2026 48. 2027-2028 49. 2029-2030 50. 2031-2032 51. 2033-2034 52. 2035-2036 53. 2037-2038 54. 2039-2040 55. 2041-2042 56. 2043-2044 57. 2045-2046 58. 2047-2048 59. 2049-2050 60. 2051-2052 61. 2053-2054 62. 2055-2056 63. 2057-2058 64. 2059-2060 65. 2061-2062 66. 2063-2064 67. 2065-2066 68. 2067-2068 69. 2069-2070 70. 2071-2072 71. 2073-2074 72. 2075-2076 73. 2077-2078 74. 2079-2080 75. 2081-2082 76. 2083-2084 77. 2085-2086 78. 2087-2088 79. 2089-2090 80. 2091-2092 81. 2093-2094 82. 2095-2096 83. 2097-2098 84. 2099-2100 85. 2101-2102 86. 2103-2104 87. 2105-2106 88. 2107-2108 89. 2109-2110 90. 2111-2112 91. 2113-2114 92. 2115-2116 93. 2117-2118 94. 2119-2120 95. 2121-2122 96. 2123-2124 97. 2125-2126 98. 2127-2128 99. 2129-2130 100. 2131-2132 101. 2133-2134 102. 2135-2136 103. 2137-2138 104. 2139-2140 105. 2141-2142 106. 2143-2144 107. 2145-2146 108. 2147-2148 109. 2149-2150 110. 2151-2152 111. 2153-2154 112. 2155-2156 113. 2157-2158 114. 2159-2160 115. 2161-2162 116. 2163-2164 117. 2165-2166 118. 2167-2168 119. 2169-2170 120. 2171-2172 121. 2173-2174 122. 2175-2176 123. 2177-2178 124. 2179-2180 125. 2181-2182 126. 2183-2184 127. 2185-2186 128. 2187-2188 129. 2189-2190 130. 2191-2192 131. 2193-2194 132. 2195-2196 133. 2197-2198 134. 2199-2200 135. 2201-2202 136. 2203-2204 137. 2205-2206 138. 2207-2208 139. 2209-2210 140. 2211-2212 141. 2213-2214 142. 2215-2216 143. 2217-2218 144. 2219-2220 145. 2221-2222 146. 2223-2224 147. 2225-2226 148. 2227-2228 149. 2229-2230 150. 2231-2232 151. 2233-2234 152. 2235-2236 153. 2237-2238 154. 2239-2240 155. 2241-2242 156. 2243-2244 157. 2245-2246 158. 2247-2248 159. 2249-2250 160. 2251-2252 161. 2253-2254 162. 2255-2256 163. 2257-2258 164. 2259-2260 165. 2261-2262 166. 2263-2264 167. 2265-2266 168. 2267-2268 169. 2269-2270 170. 2271-2272 171. 2273-2274 172. 2275-2276 173. 2277-2278 174. 2279-2280 175. 2281-2282 176. 2283-2284 177. 2285-2286 178. 2287-2288 179. 2289-2290 180. 2291-2292 181. 2293-2294 182. 2295-2296 183. 2297-2298 184. 2299-2300 185. 2301-2302 186. 2303-2304 187. 2305-2306 188. 2307-2308 189. 2309-2310 190. 2311-2312 191. 2313-2314 192. 2315-2316 193. 2317-2318 194. 2319-2320 195. 2321-2322 196. 2323-2324 197. 2325-2326 198. 2327-2328 199. 2329-2330 200. 2331-2332 201. 2333-2334 202. 2335-2336 203. 2337-2338 204. 2339-2340 205. 2341-2342 206. 2343-2344 207. 2345-2346 208. 2347-2348 209. 2349-2350 210. 2351-2352 211. 2353-2354 212. 2355-2356 213. 2357-2358 214. 2359-2360 215. 2361-2362 216. 2363-2364 217. 2365-2366 218. 2367-2368 219. 2369-2370 220. 2371-2372 221. 2373-2374 222. 2375-2376 223. 2377-2378 224. 2379-2380 225. 2381-2382 226. 2383-2384 227. 2385-2386 228. 2387-2388 229. 2389-2390 230. 2391-2392 231. 2393-2394 232. 2395-2396 233. 2397-2398 234. 2399-2400 235. 2401-2402 236. 2403-2404 237. 2405-2406 238. 2407-2408 239. 2409-2410 240. 2411-2412 241. 2413-2414 242. 2415-2416 243. 2417-2418 244. 2419-2420 245. 2421-2422 246. 2423-2424 247. 2425-2426 248. 2427-2428 249. 2429-2430 250. 2431-2432 251. 2433-2434 252. 2435-2436 253. 2437-2438 254. 2439-2440 255. 2441-2442 256. 2443-2444 257. 2445-2446 258. 2447-2448 259. 2449-2450 260. 2451-2452 261. 2453-2454 262. 2455-2456 263. 2457-2458 264. 2459-2460 265. 2461-2462 266. 2463-2464 267. 2465-2466 268. 2467-2468 269. 2469-2470 270. 2471-2472 271. 2473-2474 272. 2475-2476 273. 2477-2478 274. 2479-2480 275. 2481-2482 276. 2483-2484 277. 2485-2486 278. 2487-2488 279. 2489-2490 280. 2491-2492 281. 2493-2494 282. 2495-2496 283. 2497-2498 284. 2499-2500 285. 2501-2502 286. 2503-2504 287. 2505-2506 288. 2507-2508 289. 2509-2510 290. 2511-2512 291. 2513-2514 292. 2515-2516 293. 2517-2518 294. 2519-2520 295. 2521-2522 296. 2523-2524 297. 2525-2526 298. 2527-2528 299. 2529-2530 300. 2531-2532 301. 2533-2534 302. 2535-2536 303. 2537-2538 304. 2539-25

Am Ende

70

संक्षेपः

รับรองจำนวนรับหน้า 144/147

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

ស្តីពីការប្រកាស

กันยายน 2559 ลงชื่อ...

ผู้ชำนาญการ



MIT
ENVIRONMENTAL ENGINEERING

กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

ស្តីពីការប្រកាស


กันยายน 2559 ลงชื่อ...

ผู้ชำนาญการ




MIT
ENVIRONMENTAL ENGINEERING

รูปที่ 12 ผังตำแหน่งอาคารและเส้นทางรถไฟ




กันยายน 2559 ลงชื่อ.....
(นางสาวจิรัฐดา สารนัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 145/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวพิมพ์ภาณี สุทธิรัตน์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| ๑ | จุดตรวจวัดน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | ■ | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. |
| ๒ | จุดตรวจวัดน้ำเสียก่อนออกระบบบำบัดน้ำเสีย | ■ | MANHOLE (MH.) |
| | | ■ | บ่อตั้งถังขยะและบ่อตรวจคุณภาพน้ำ |

ผังระบอบระบายน้ำ
มาตราส่วน 1 : 400

(นางสาวจิรสุดา สาสมัส)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาศัย จำกัด (มหาชน)

MITR
FOM KONVENT TRAY CO. LTD.
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


รูปที่ 14 ตำแหน่งติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- เขตการปกครอง
- สถานที่ใกล้เคียง
- ทางด่วน
- ถนนสายหลัก
- ถนนสายรอง, ซอย
- แนวรถไฟฟ้ามหานคร
- สถานีรถไฟฟ้ามหานคร

ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม GOOGLE EARTH, 2015



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรสุดา สาสนัส)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนรับหน้า 147/147



กันยายน 2559 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวิ สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตราสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด