



ที่ วว 0804/ 2299

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิมุ车祸นา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

6 มีนาคม 2539

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรงรีดิน พ้าเปียงดิน

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ทม.0608/8338 ลงวันที่ 14 กันยายน 2538
 2. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ทม.0608/1062 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539
 3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรงรีดิน พ้าเปียงดิน
 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท พี.บี.เอ. แอดโซซิโอท จำกัด ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรงรีดิน พ้าเปียงดิน มีพื้นที่ 321-3-59.2 ไร่ จำนวน 948 แปลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านร่องกองข้าว ตำบลนาโคก อำเภอเมือง เชียงใหม่ และบ้านสันตันค่า ตำบลบ้านชี กิ่งอำเภอบ้านชี จังหวัดลำพูน ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาระของคณะกรรมการพิจารณาภาระรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2539 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ โครงการจัดสรรงรีดินพ้าเปียงดิน และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้สำเนาแจ้ง บริษัท พี.บี.เอ. แอดโซซิโอท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ตระเดช)

รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792, 2799703
โทรสาร. 2785469, 2713226

ที่ วว 0804/ 2299

สำนักงานนายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๖ มีนาคม 2539

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน พื้นาเบี้ยงดิน

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ทม.0608/8338 ลงวันที่ 14 กันยายน 2538
2. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ทม.0608/1062 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน พื้นาเบี้ยงดิน
- ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท พี.บี.เอ. แอสโซซิเอท จำกัด
ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน พื้นาเบี้ยงดิน มีพื้นที่ 321-3-59.2
ไร่ จำนวน 948 แปลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านร่องกองข้าว ตำบลนาค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ และบ้านสันต้นค่า ตำบลบ้านชิง กิ่งอำเภอบ้านชิง จังหวัดลำพูน ให้สำนักงานนายและ
แผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามข้อเสนอการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนายและแผนสิ่งแวดล้อม ไดร์ฟแล็งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน
และสถานที่พักตากอากาศ ในครัวประชุมครั้งที่ 5/2539 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539 ซึ่งมีมติ
เห็นชอบในรายงานฯ โครงการจัดสรรที่ดินพื้นาเบี้ยงดิน และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้ง บริษัท พี.บี.เอ. แอสโซซิเอท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469, 2713226

ผู้ตรวจ
ผู้งาน
ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ผู้ช่วยผู้งาน
ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ตรวจ
ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้งาน



สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๕๑๔(๘๙๔๕) วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๓๘
เวลา ๑๓:๓๐ ผู้รับ

ที่ กม ๐๖๐๘/ ๘๓๓๘

๑๔ กันยายน ๒๕๓๘

เรื่อง ส่งรายงานวิเคราะห์ผลการบลสิ่งแวดล้อม
เรียน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลการบลสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

กองวิเคราะห์ผลการบลสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๔๒๐ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๓๘
เวลา ๑๕.๓๐ ผู้รับ

ตามที่ บริษัท พี.บี.เอ แอลซีซีเอก จำกัด ได้ขอให้ทางภาควิชาชีววิทยา จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการบลสิ่งแวดล้อม ของโครงการจัดสร้างที่ดินเพื่อขยายอาศัยในเขตตำบลบวกค้าง อําเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เนื้อรุณ รัตนเสถียร เป็นหัวหน้าคณะผู้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการบลสิ่งแวดล้อม ของโครงการดังกล่าว

บัดนี้ การทำรายงานวิเคราะห์ผลการบลสิ่งแวดล้อม ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอส่งรายงาน ให้กองวิเคราะห์ผลการบลสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. นร. ธรรมรงค์)
รองศาสตราจารย์ รักษาศักดิ์พานิช
รองศาสตราจารย์ พิมพ์ฟ้า

คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๒๑๖๙๙ ต่อ ๓๔๑๗
โทรสาร ๐๕๓-๘๙๒๒๖๑



ที่ กม. 0608 / 1062

รัฐบาลไทย	สำเนา
วันที่ ๘๕ (๑๓๖๐) วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๓๙	
เวลา ๑๔:๐๐ น. ผู้รับ	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนหัวข่วง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

เรื่อง ส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวดล้อมเพิ่มเติม

กองจัดการรายได้กองกลาง วันคลออม
รับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๓๙
เวลา ๑๖:๐๐ น. ผู้รับ

เรียน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนสั่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท พี.บี.เอ แอสโซซิเอตี้ จำกัด ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำ
รายงานวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวดล้อมของโครงการที่ดินจังสรร ฟ้าปีงคิน ซึ่งตั้งอยู่ ณ
หมู่ที่ 12 บ้านร่องกองข้าว ตำบลนาวกคำส่าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสันต้นค่า
ตำบลบ้านชิง บ้านชิง จังหวัดลำพูน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เป็ญจวรรณ รัตนเสถียร
เป็นผู้อำนวยการ และหัวหน้าคณะกรรมการผู้อำนวยการ ในการนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผน
สั่งแวดล้อมได้ขอให้คณะผู้จัดทำรายงาน ทำการปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมของรายงาน ตาม
มติการพิจารณา ของคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวด
ล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และ สถานที่พักอาศัยทาง ในการประชุมครั้งที่
2/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๙ นั้น

บันทึก การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอ
ส่งรายงานคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าว ให้กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวดล้อม สำนักงาน
นโยบายและแผนสั่งแวดล้อม พิจารณาเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ภาควิชาจิตรศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์

โทร. ๐๕๒-๒๒๑๖๙๙ กอ ๓๓๖๕

(ศาสตราจารย์ ดร. ชัยราชนพันธ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดสรรถีดิน พื้นเปียงดินต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการฯ จัดต้องปฎิบัติตามมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรถีดิน พื้นเปียงดิน (ฉบับสมบูรณ์) ของบริษัท พ.บี.เอ. แอดโซลูชิโอท จำกัด มีพันที่ 321-3-59.2 ไร่ จำนวน 948 แปลง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 12 บ้านร่องกองข้าว ตำบลนาโคก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสันต้นค่า ตำบลล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ กำหนดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. โครงการฯ จัดต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรายละเอียดในเอกสารแนน

2. โครงการฯ จัดต้องนำบังคับน้ำเสียทั้งหมดทุกกิจกรรมของแต่ละครัวเรือนด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบบ่อกรอง - บ่อกรองไช้อากาศ แล้วระบายน้ำสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ขนาดและที่ตั้งตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้คุณภาพน้ำทั้งที่จะระบายนอกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

3. โครงการฯ จัดต้องควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ รวมทั้งการสูบตะกอนจากระบบบำบัดฯ ของแต่ละครัวเรือนและในระบบบำบัดน้ำเสียรวม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

4. โครงการฯ จัดต้องควบคุมดูแลรักษาภายน้ำที่ตั้งจากบ่อตักไชมันแต่ละแปลงให้ถูกต้องตามที่กำหนดเพื่อเก็บขันนำไปจัดต่อไป

5. โครงการฯ จัดต้องจัดการเก็บขยะลูกฟอยในโครงการฯ ตามเวลาที่ระบุในรายงานฯ

6. โครงการฯ จัดต้องปรับปรุงคุณภาพบำบัดฯ ให้ได้มาตรฐาน ก่อนจ่ายไปยังแปลงที่ดินในโครงการฯ

7. โครงการฯ จัดต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลักดึงที่มีการตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำทั้งให้ชัดเจนที่สุดต้องตามหลักวิชาการ

8. โครงการฯ จัดต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานฯ และส่งผลักดึงที่มีการตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้วิธีการติดตามตรวจสอบให้ชัดเจนที่สุดต้องตามหลักวิชาการ

9. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จัดต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

10. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎร์ว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากการก่อตัวของโครงการฯ หรือโครงการฯ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมณฑล และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ทราบแล้วว่า เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการต้องแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน รำคาญหรือเสียหายนั้นให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการจัดสรรที่ดิน
ฟาร์มปีงบประมาณบริษัท พี.บี.เอ แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินวงค้าง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ และ ตำบลบ้านธิ กิ่งอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน**

โครงการจัดสรรที่ดินฟาร์มปีงบประมาณบริษัท พี.บี.เอ แอสโซซิเอท จำกัด มีพื้นที่ 321 ไร่ 3 งาน 59.2 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนน ร.พ.ช. สายสันกำแพง-สันกอ ก ตำบลบวนค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ ตำบลบ้านธิ กิ่งอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และตามมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ที่กำหนดเพื่อเตรียมดังรายละเอียดที่พอสรุปเป็นสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. โครงการฯ จะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรายละเอียดในเอกสารแนบทั้งหมด โดยจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. โครงการฯ จะต้องทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำจัดเหล็ก, แมงกานีส และฟูลออกไซด์ ให้ได้ตามมาตรฐานน้ำบริโภค (มอก. 257 เล่ม 1-2521) ดังรายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ
3. โครงการฯ จะต้องดำเนินการจัดซื้อรถเก็บขยะ ขนาดปริมาตรบรรทุกประมาณ 10 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน พร้อมจัดซื้อบุคลากรจำนวน 3 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานขับรถ 1 คน และพนักงานเก็บขยะ 2 คน เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะภายในโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 เที่ยว
4. โครงการฯ จะต้องดำเนินการปานั้น้ำเสียขึ้นที่หนึ่งที่เกิดจากกิจกรรมทุกประเภทภายในแต่ละครัวเรือนด้วยระบบปานั้น้ำเสียสำเร็จรูปที่ติดตั้งภายในที่ดินแต่ละแปลง ชนิด Solid Separation + Anaerobic Filter ก่อนเข้าสู่ระบบปานั้น้ำเสียขึ้นที่สองซึ่งเป็นระบบปานั้น้ำเสียรวมของโครงการ ชนิด Bio-Submerged Media Contact Aeration พร้อมทั้งจะต้องดำเนินการควบคุมคุณภาพและบำรุงรักษา ทั้งนี้รวมถึงการสูบกากตะกอนออกจากระบบปานั้น้ำเสีย และการจัดหาจุดพิทีท้องใช้เติมลงในระบบฯ ทั้งในช่วงของการเริ่มดำเนินการ (Start-up) และในช่วงของการปรับเปลี่ยนการดำเนินการควบคุมระบบฯ ดังรายละเอียดตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ
5. โครงการฯ จะต้องดำเนินการปรับปรุงลักษณะของสาธารณูปโภคที่ให้ผ่านทางด้านได้ของโครงการให้มีความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำเสียและน้ำฝนจากโครงการฯ โดยไม่

ก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังจนเกิดอันตรายต่อพื้นที่ข้างเคียงและโครงการฯ ได้ ดังรายละเอียดตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

6. โครงการฯ จะต้องคำนึงการจัดระบบระบายน้ำในโครงการ โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขทางเชื่อมระหว่างถนน ร.พ.ช. สายสันกำแพง-สันกอก กับถนนทางเข้าโครงการ เพื่อลดปัญหาจุดขัดแย้ง (Conflict Point) ของการจราจร

7. โครงการฯ จะต้องศึกษาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานฯ ด้วยวิธีการตรวจสอบ วิเคราะห์ ที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ โดยสถาบันการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ และส่งผลกระทบตรวจสอบทุกครั้งที่มีการดำเนินงานโดยนายและผู้แทนสิ่งแวดล้อม

8. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการศึกษาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดของ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

9. หากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญ อันเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานใด ๆ ของโครงการฯ และ/หรือ โครงการฯ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณชนบดี ซึ่งหากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการต้องแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน รำคาญหรือเสียหายดังกล่าวนั้นให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

**ตารางที่ 1 มาตรการลดผลกระทบต่อเวลล์ชอมที่สำคัญของ โครงการฟาร์มยังดิน ดำเนินวันค้าง อ่างทองสำนักงาน
และตำบลบ้านธี กิจอาสาอนุรักษ์ จังหวัดสระบุรี**

มาตรการลดผลกระทบต่อเวลล์ชอมระยะก่อสร้างโครงการฯ				
ผลประโยชน์สำคัญ	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผลประโยชน์
1. ทรัพยากรากหญ้า				
1.1 ชุมชนชาวอุดม	<ul style="list-style-type: none"> - การซึ่งก่อรำขยะลงในดินบนดิน - การซึ่งก่อรำขยะลงในดินในพื้นที่โครงการฯ - การตอกดินบนดินในพื้นที่โครงการฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทางออกทางดินที่โครงการฯ แหงบยอดดิน - บริเวณที่มีการเมล็ดพันธุ์ใหม่ ทางผ่านพื้นที่ภายนอกดิน - ถนนหุบดินและดินทราย 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดผลกระทบทางดินที่โครงการฯ แหงบยอดดิน - ลดผลกระทบทางดินที่โครงการฯ แหงบยอดดิน - ลดผลกระทบทางดินที่โครงการฯ แหงบยอดดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พี.บี.เอ แหล่งโซเชียล จำกัด - บริษัท พี.บี.เอ แหล่งโซเชียล จำกัด - บริษัท พี.บี.เอ แหล่งโซเชียล จำกัด
1.2 ชุมชนชาวผู้ด้อย	<ul style="list-style-type: none"> - การซึ่งพัฒนาดินด้วยการตอกดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตอกดินด้วยเครื่องจักรที่มีความรวดเร็ว แบบบดดินที่มีประสิทธิภาพ ไกรการฯ กับทางผู้ด้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดผลกระทบดินที่มีการตอกดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พี.บี.เอ แหล่งโซเชียล จำกัด

มาตรฐานการสอนภาษาไทยด้วยมาตรฐานระดับประเทศ (ต่อ)

ผลลัพธ์ทางวิชาการ	มาตรฐานทางวิชาการ	สถานการณ์ที่ดำเนินการ	ระบบงานตามที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
-ผลกระทบต่อคุณภาพนำเสนอในทาง น้ำเตารีด และ เมืองทางการ ระบบนำห้องของคนงานก่อสร้าง 2. ศูนย์กลางให้ประযุทธ์	-สร้างร่องเอกสารบันทึกติดต่อจากห้อง สำนักห้อง ระบบชุมชนนำห้องของคนงานก่อสร้าง	-ผลักดันให้มุ่งทุกห้องในพื้นที่โครง สร้าง	-ผลักดันกระบวนการก่อสร้าง	-บริษัท พ.บ.อ. เมืองโทรศัพท์ จำกัด
2.1 ภารกิจภายนอก	-การเข้าร่วมของพนักงานบริษัทฯ ในอย่างการอบรมสั่งตัวต่อตัวก่อสร้าง -การตรวจสอบคิบบิล	-ความตุนไปให้มีการประเมินทุกห้อง พิเศษ -ความตุนให้มีการรายงานสิ่งในเวลานะ ล่วง	-ผลักดันกระบวนการก่อสร้าง	-บริษัท พ.บ.อ. เมืองโทรศัพท์ จำกัด
2.2 ภารกิจภายใน	-การกำรจัดประชุมคณะกรรมการ ก่อสร้างและเตรียมวัสดุก่อสร้าง	-จัดให้มีการซักซ้อมร่วมกับผู้ดูแลตามที่ ต้อง ฯ ทั้งมีร่วมมือผู้คนจำนวนมาก แต่ละพื้นที่ก่อสร้าง -เก็บรวมรายละเอียดที่ นำไปใช้ประโยชน์ได้ที่สุด -นำมาใช้ต่อ หนึ่งในภาคบูรณาธิ ใหม่	-ผลักดันกระบวนการก่อสร้าง	-บริษัท พ.บ.อ. เมืองโทรศัพท์ จำกัด

มาตรการและกระบวนการเชิงเคมีทางชีวภาพสำหรับการกำจัดเชื้อมะลุ่มระดับต่ำในครัวเรือน (ต่อ)				
หมายเลขบันทึกข้อมูล	มาตรการและกระบวนการ	สถานศึกษาในการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๙. คุณภาพเชิงเคมีพืชชีวภาพ ๓.๑ ยาเชื้อเพลิงน้ำมัน -ยาน้ำมันที่ดูดซึมน้ำมัน	-จัดเตรียมถังบรรจุภัณฑ์ป้องกันอัคคีภัย สำหรับยา เช่นถังใส่เชื้อเพลิงน้ำมัน เพื่อป้องกัน คือ หมาด ดูดซึมน้ำมันที่	-บริเวณที่ทำการกำจัดตัวเชื้อ เพื่อยกเว้นห้ามเวลาทำความสะอาด	-๑๘๐๔๐๘๘๘๖๗๐๘๐๘๕๘๙	-ปรีเมีย พี.บี.อ เมโล่ ไพรีเซ็นเตอร์ จำกัด
มาตรการและกระบวนการเชิงเคมีทางชีวภาพสำหรับการกำจัดเชื้อมะลุ่มระดับต่ำในครัวเรือน				
หมายเลขบันทึกข้อมูล	มาตรการและกระบวนการ	สถานศึกษาในการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทรัพยากรักษาสุขภาพ ๑.๑ ภูมิแพ้ที่ดูดซึมน้ำมัน -ผลิตภัณฑ์ที่ดูดซึมน้ำมันในทาง น้ำเสียจะสามารถดูดซึมน้ำมันได้เจริญ น้ำที่จะช่วยให้ครัวเรือนฯ	-ติดตั้งท่อลงถังเก็บน้ำเสียที่จะปิดกั้นตัวร่าง กายไว้ในครัวเรือนฯ -ติดตั้งท่อลงถังเก็บน้ำเสียที่จะปิดกั้นตัวร่าง กายไว้ในครัวเรือนฯ -ติดตั้งท่อลงถังเก็บน้ำเสียที่จะปิดกั้นตัวร่าง กายไว้ในครัวเรือนฯ -ติดตั้งท่อลงถังเก็บน้ำเสียที่จะปิดกั้นตัวร่าง กายไว้ในครัวเรือนฯ	-ในพื้นที่ทุกแห่งที่จะปิดกั้นตัวร่าง กายไว้ในครัวเรือนฯ -ในพื้นที่ทุกแห่งที่จะปิดกั้นตัวร่าง กายไว้ในครัวเรือนฯ	-ติดตั้งท่อลงถังเก็บน้ำเสียที่จะปิดกั้นตัวร่าง กายไว้ในครัวเรือนฯ -ติดตั้งท่อลงถังเก็บน้ำเสียที่จะปิดกั้นตัวร่าง กายไว้ในครัวเรือนฯ -ติดตั้งท่อลงถังเก็บน้ำเสียที่จะปิดกั้นตัวร่าง กายไว้ในครัวเรือนฯ	-ปรีเมีย พี.บี.อ เมโล่ ไพรีเซ็นเตอร์ จำกัด -ปรีเมีย พี.บี.อ เมโล่ ไพรีเซ็นเตอร์ จำกัด -ปรีเมีย พี.บี.อ เมโล่ ไพรีเซ็นเตอร์ จำกัด -ปรีเมีย พี.บี.อ เมโล่ ไพรีเซ็นเตอร์ จำกัด
			-ทุก ๒ ปี	(Anaerobic Filter)

มาตรฐานสากลของระบบสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติในโครงการฯ (ต่อ)				
ผู้ดูแลรักษา	มาตรฐานสากลของระบบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
-	- ถุงตะกอนน้ำท่วมกรอง (Anaerobic Filter Chamber) - ท่อระบายน้ำค่าน้ำเสียท่วมถุง แบบ Bio-Submerged Media Contact Aeration เพื่อรับรับน้ำ ที่ทางานการบำบัดทางระบบ ไอลอฟฟาร์ค - จุดท่านเตะเพิ่มรั้วห้องรักษาใน ระบบบำบัดน้ำเสียท่วมถุง - ถุงตะกอนน้ำท่วม Aerobic Sludge Digestion - จุดท่านผ่านการบำบัดรักษา แม่น ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	- ถังรองไอลอฟฟาร์คสำเร็จรูป (Anaerobic Filter) - ภายในพื้นที่โครงสร้างฯ	- ทุก ๕ ปี	- บริษัท พ.บ.อ. แอลโกริชชัน จำกัด
-	-	- ตลอดการดำเนินการ	-	- บริษัท พ.บ.อ. แอลโกริชชัน จำกัด
-	-	- ท่องเที่ยวน้ำเสียท่วมถุง และการซ่อมแซมระบบประปาเสีย	- ทุก ๕ ปี	- บริษัท พ.บ.อ. แอลโกริชชัน จำกัด
-	-	- ท่องเที่ยวน้ำเสียท่วมถุง และการซ่อมแซมระบบประปาเสีย	- ทุก ๑ เศียร	- บริษัท พ.บ.อ. แอลโกริชชัน จำกัด
-	- ถุงตะกอนน้ำท่วมกรอง - จุดท่านผ่านการบำบัดรักษา แม่น ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	- ถุงตะกอนน้ำท่วมที่โครงสร้างฯ	- ตลอดการดำเนินการ	- บริษัท พ.บ.อ. แอลโกริชชัน จำกัด และ บริษัท พี.เอ.วี.เอ. จำกัด
-	-	- ภายในพื้นที่โครงสร้างฯ	-	- บริษัท พ.บ.อ. แอลโกริชชัน จำกัด และ บริษัท พี.เอ.วี.เอ. จำกัด

มาตรการลดผลกระทบเชิงลบของระดับน้ำในครัวเรือน (ต่อ)				
มาตรการเชิงรุก	มาตรการเชิงยับยั้ง	สถานศึกษาพิมพ์	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
-นำน้ำที่ผ่านการรับน้ำคืนสู่แม่น้ำรีดคต ด้วยไม้ไผ่รีดลงพื้นที่โครงสร้างฯ เพื่อตัดกีรดชลยาน้ำที่หักห้าม ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำส่างรองและ ตัดหัวตันแม่น้ำหักห้ามรีดลงแม่น้ำ ท่าระบบบำบัด	-พนักงานดูแลรักษาในโครงสร้างฯ เพื่อตัดกีรดชลยาน้ำที่หักห้าม ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำส่างรองและ ตัดหัวตันแม่น้ำหักห้ามรีดลงแม่น้ำ	-ติดต่อการดำเนินการ	-บริษัท พ.บ.อ. เมืองโซเชียล จำกัด	-บริษัท พ.บ.อ. เมืองโซเชียล จำกัด
-จะระบายน้ำที่เก็บได้ลงแม่น้ำ สูบน้ำท่าระบบบำบัด	-ป้องกันปลายน้ำด้วยลง กีรด กีรด ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่าระบบ บำบัด และป้องกันด้วย ที่ข้อของท่าระบายน้ำเข้าภายในที่คืน น้ำต่อแม่น้ำ	-ติดต่อการดำเนินการ	-บริษัท พ.บ.อ. เมืองโซเชียล จำกัด	-บริษัท พ.บ.อ. เมืองโซเชียล จำกัด
2. ทัพยากรชีวภาพ				
2.1 ตัดต้นไม้ในพื้นที่ภาระรากชล	-ให้มูลนิธิ 1 หัวพยากรณ์ภัยภาพ ลดผลกระทบต่อการค้าแรงงานชั่วคราว ตัดต้นไม้ในจุดของการระบายน้ำที่หัก ห้ามโครงสร้างฯ			
3. คุณภาพการประมง				
3.1 อบรมให้ความรู้เชิงน้ำที่ดี	-ให้มูลนิธิ 1 หัวพยากรณ์ภัยภาพ ลดผลกระทบต่อการค้าแรงงานชั่วคราว น้ำที่หักห้ามโครงสร้างฯ ต่อการใช้ ประโยชน์ที่ดี			


แนวทางการจัดผลการทดสอบความต้องการในครรภาราฯ (ต่อ)				
ผู้ดูแลครรภาราฯ	มาตรฐานที่ต้องการ	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ประเมินประเมิน
3.2 ภาระงานด้านนักวิชาชีววิทยา	มาตรฐานที่ต้องการ	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ประเมินประเมิน
-ระดับนักศึกษาที่มีพื้นที่ความรู้ในเรื่องนักวิชาชีววิทยาที่ต้องการ รองบุรีรัตน์ โกรกุราฯ และพื้นที่ ภายในโครงการฯ ในช่วงที่ผ่าน มาหนัก	-ปรับปรุงสถาบันทางด้านนักวิชาชีววิทยาที่ต้องการ สามารถเข้าใจและเข้าใจระบบ จากโครงการให้มีความลึกซึ้งสืบ แต่ละระยะ ประมาณ ๑ ปี	-ดำเนินการที่ให้ผลงานคุณภาพ โครงการ และสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามที่ได้กำหนดไว้	-ติดต่อกันดำเนินการ	-บริษัท พี.บี.เอ แอดวานซ์โซลูชัน จำกัด
-น้ำท่วมเฉลี่ยจากการบดบังน้ำลง ห่อร่องน้ำ	-ทำความสะอาดครัวและห้องน้ำที่ดูแล อย่างประถม โดยเฉพาะในช่วงฤดู ฝน	-ทำความสะอาดห้องน้ำตามที่ได้กำหนด ก่อนระบาดของเชื้อโรค	-ติดต่อกันดำเนินการ	-บริษัท พี.บี.เอ แอดวานซ์โซลูชัน จำกัด
3.3 ภาระงานด้านมนุษย์	-ตั้งคณะกรรมการนักศึกษาที่ต้องการ ให้มีภาระรับผิดชอบตามอุป กรณ์ ๗ ในพื้นที่โครงการฯ -เฝ้าระวังรวมทั้งปฏิจิญัติที่ กำลังจะมาอยู่ในอาชญากรรม -จัดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ ฯลฯ	-บุกพื้นที่และสำรวจ พื้นที่โครงการฯ -เฝ้าระวังรวมทั้งปฏิจิญัติที่ กำลังจะมาอยู่ในอาชญากรรม -จัดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ ฯลฯ	-ติดต่อกันดำเนินการ	-บริษัท พี.บี.เอ แอดวานซ์โซลูชัน จำกัด

แนวทางการดูแลกระบวนการเรียนรู้และประเมินผลภาระฯ (ต่อ)				
ผู้สอนที่สนใจหัวข้อม	แนวทางการดูแลผลกระทบ	แนวทางที่ดีที่นิยมการ	ระบบตรวจสอบที่นิยมการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 ภาระงาน	-จัดซื้ออุปกรณ์ของทางราชการ ขนาดไม่ควรบานมากกว่า 10 ถุง/ม. จำนวน 1 คัน	-ปรับปรุงให้ทางเดินเข้ามายืนบน ลักษณะ เพื่อตัดปัญหาจุดบั๊บเบี้ยง ของภาระชาร์จ	-เมื่อรับผิดชอบในโครงการฯ -ทดลองการดำเนินการ	-บริษัท พี.บี.เอ เมืองไทยชีวิพ จำกัด
	-ปัญหาการจราจรติดตันและ อุบัติเหตุ	-ทางเข้าออกของโครงการฯ และจุดเชื่อมถนนหลักของโครงการฯ การฯ กับถนน ร.พ.ช. ถูกห้าม กําแพง-สันน吁ก	-ทดลองการดำเนินการ	-บริษัท พี.บี.เอ เมืองไทยชีวิพ จำกัด


มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและดำเนินโครงการฯ (ต่อ)				
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบและผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	-ติดตั้งปืนยิงหมากองนั่น สายไฟด้วยโครงการฯ กับถนน สายวัง-สามัคคี หรือทางที่ศูนย์ ดวงไฟที่ติดตั้งถังถ่านไว้ในแปลง พืชทางข้าง	-ทางท่ออย่างโกร่งฯ และจุดเรื่อมถนนหลักของ โครงการฯ บ้านถนน ร.พ.ช. ถ่ายถอดกำแพง-สันนิധิ	-ตลอดโครงการดำเนินการ	-บริษัท พี.บี.อ แมตโซซิสเต็ม จำกัด
4.2 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	-ให้มูลค่า 1 หัวพะกังกาษภาก ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ นำเข้ามาในโครงการฯ ที่ ไม่สามารถดำเนินการ	-ดำเนินการประเมินผลกระทบฯ นาดาให้มีค่า Fe, Mn และ F อยู่ ในมาตรฐานนำไปทดสอบ มอง. 257 เล่ม 1-2521	-ประเมินผลกระทบฯ ประจำอย่างต่อเนื่องโครงการฯ	-บริษัท พี.บี.อ แมตโซซิสเต็ม จำกัด
4.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	-จัดทำพื้นที่งานรักษาความ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุ ไว้ของในโครงการฯ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง	-พื้นที่โครงการฯ	-ตลอดโครงการดำเนินการ	-บริษัท พี.บี.อ แมตโซซิสเต็ม จำกัด
4.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	-จัดให้มีหัวดับเพลิงปืนระเบะ ให้ ทั่วบริเวณโครงการ	-พื้นที่โครงการฯ	-ตลอดโครงการดำเนินการ	-บริษัท พี.บี.อ แมตโซซิสเต็ม จำกัด

ตารางที่ 2 แผนกรากติศามตรวจดูคุณภาพเสียงแวดล้อม (ตามยานพาณิชย์ที่อยู่ในใจให้สูงสุด)

ผลกรากติศามเสียง	พารามิเตอร์	วิธีวัดการทดสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	มาตรฐานคุณภาพ
1. คุณภาพน้ำที่อยู่ก่อน ระบบอ่างถังบำบัดน้ำเสีย	-BOD ₅ -Suspended Solids -Oil & Grease -Fecal Coliform -Bacteria -DO -pH	ด้วยวิธีที่เหมาะสมตาม มาตรฐานของ Standard method for the Examination of Water and Wastewater (1992)	ที่ 4 เสื่อม	บริเวณที่มีน้ำ เนื้อสัมภาระหรือสารอื่นๆ มาก ก่อให้ระบบน้ำเสียต้องสูญ หายได้มากและต้องดูแล อย่างดี	บริษัท พี.บี.เอ และบริษัท ไทยกัล	> 20 mg/l > 30 mg/l > 20 mg/l
2. คุณภาพน้ำที่ดีน้ำดี แหล่งธรรมชาติน้ำที่จดจำ	-BOD ₅ -Suspended Solids -Oil & Grease -Fecal Coliform -Bacteria -DO -pH	ด้วยวิธีที่เหมาะสมตาม มาตรฐานของ Standard method for the Examination of Water and Wastewater (1992)	ที่ 4 เสื่อม	บริเวณที่ให้ค่าตามน้ำ โภชนาค และค่าทางเคมีของ สารเคมีประปะใช้หูฟัง ผ่านค่าน้ำเพื่อจดจำทราบ ลักษณะในน้ำที่ดี	บริษัท พี.บี.เอ และบริษัท ไทยกัล	5-9
3. คุณภาพน้ำดีตามที่จดจำ	-Fe -Mn -F -Total Solids -Turbidity -Fecal Coliform Bacteria -pH	ด้วยวิธีที่เหมาะสมตาม มาตรฐานของ Standard method for the Examination of Water and Wastewater (1992)	ที่ 3 เสื่อม	ระบบดีและปรับเปลี่ยน รากพันปีรากช่องโถ่กรอง ค่าที่ 3 แห่งตัวเลขด้านใน ระบบที่ 3	บริษัท พี.บี.เอ และบริษัท ไทยกัล	> 0.5 mg/l(1.0 mg/l) > 0.3 mg/l(0.5 mg/l) > 0.7 mg/l(1.0 mg/l) > 500 mg/l(1.0 mg/l) > 5 ชีวิต/g (20 ชีวิต/g) 0 6.5-8.5



รูปที่ 1 บุคคลทั่วไปทั้งทิศด้านตะวันตกและด้านตะวันออกโฉนดที่ 1 โฉนดที่ 2 โฉนดที่ 1 โฉนดที่ 2



รูปที่ 2 จุดติดตั้งป้าย�名นา ไฟฟ้าต่อสาธารณูปโภค ประจำถนน และร้านริมทางและริมแม่น้ำเจ้าพระยา

