



ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/ ๑๒๒๕๓

สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอธารา ไฟรเวท
ของบริษัท รีนرمย์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๓๗/๑๔๗๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ของบริษัท รีนرمย์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอธารา ไฟรเวท ของบริษัท รีนرمย์
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการประเภทโรงเรม มีจำนวน
ห้องพักรวม ๘๘ ห้อง พร้อมทั้ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ไอธารา ไฟรเวท
ของบริษัท รีนرمย์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ดังกล่าว โดยให้บริษัท รีนرمย์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดเพชรบุรี ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานโยบายฯ

ขอความ...

ขอความร่วมมือจังหวัดเพชรบุรี ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณี จึงขอให้จังหวัดเพชรบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาตขอให้จังหวัดเพชรบุรีพิจารณา กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางชัยภูมิ ไกรพานนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เชขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สั่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

24/25 หมู่ที่ 3 ตำบลสมีด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3815-2156-9 โทรสาร : 0-3815-2157 Email : possiblecon@gmail.com , possiblemail@yahoo.com

POSSIBLE

Possible Consultant and Construction Co.,Ltd.

24/25 M.3 Sa-med Muang Chonburi 20000

ที่ พน 076/2559

๑๑ เม.ย. 2559

สำนักงานนโยบายและแผน

ที่ ๗๗๘๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

เลขที่ ชั้นที่ ห้องที่

เวลา ๑๕๓๔ ๒๔

AM

ถูกตุ่มโครงการบริการ

เลขที่ ๘๔๖ ชั้นที่ ๒๑๔๙

เวลา ๑๓๓๒ ผู้รับ ๑๗๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอธารา ไฟรเวท

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สั่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอธารา ไฟรเวท จำนวน ๑๘ ชุด

ตามที่ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท รีัรนร์มาย จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ,
ไอธารา ไฟรเวท ตั้งอยู่ที่ ตำบลแรมปักษ์เหนือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำเสนอรายงานฯ ต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาในขั้นตอนของอนุญาตโครงการ นั้น

ในการนี้ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอจัดส่งรายงานฯ ดังสั่งที่ส่งมา
ด้วย เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาภาระห้ามสิ่งแวดล้อม
เดยที่ ๙๔๖ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๑ ผู้รับ ๑๗๗

ขอแสดงความนับถือ

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

สม.ธนกานต์

(นางนภา วัชรเนตร)

กรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานโยธาฯและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๑๘๘๓๕ วันที่ ๒๗ ๐๘ ๒๕๕๙

เวลา ๑๔.๕๙ ผู้รับ

ศala กลางจังหวัดเพชรบุรี

ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๕๙

ที่ พบ ๐๐๓๓/๑๖๗๗๙

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอธารา ไฟรเวท

เรียน เอกอธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๓๓/๑๓๓๗๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่ พบ ๑๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ ๒
โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. สำเนาหนังสือบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่ พบ ๑๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ ๓
โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๙

๔. ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ
ไอธารา ไฟรเวท จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเพชรบุรี แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ดังอยู่ที่ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอป่าสัก จังหวัด
เพชรบุรี ของ บริษัท รีนرمย์ จำกัด นั้น

จังหวัดเพชรบุรีได้รับรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ โครงการ ไอธารา ไฟรเวท
ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยในคราวประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอธารา ไฟรเวท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

กบุน্ধ์ กองการบริการดูแล
เลขที่ ๒๐๗๙ วันที่ ๒๙/๙/๕๙

เวลา ๑๔.๕๙ ผู้รับ ๑๔.๕๙

/ต่อมา จังหวัด....

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๒๔๙๖ วันที่
เวลา ๑๓.๕๓ ผู้รับ ๑๔.๕๙

เอกสารแนบ.....
เอกสารแบบ.....
เอกสารแบบ.....
เอกสารแบบ.....
เอกสารแบบ.....

ฉบับฯ, เล่ม
ชุด CD.....
แผ่น

ต่อมา จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๙ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการ ไออาร่า ไฟรเวท จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายสนิท ขาวสะอาด
(นายสนิท ขาวสะอาด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๗-๕๐๖๘
โทรสาร ๐-๓๒๔๗-๕๘๐๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ ไอธารา ไฟร์เวท ของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอธารา ไฟร์เวท ดังอยู่ที่ ตำบลแรมคำเปี้ย อำเภอบ้านแรม จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการประเภทโรงเรน มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 89 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 36 คัน ที่จอดรถผู้พิการ 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 10 คัน ดำเนินการบนโฉนดที่ดิน 7 แปลง เนื้อที่ดิน 7-3-32 ไร่ หรือ 12,528 ตารางเมตร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดังรายละเอียดด่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ ไอธารา ไฟร์เวท ของบริษัท รีนرمย์ จำกัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานที่อนุมัติหรืออนุญาต รับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....

(นายมีพร จิตาพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด จำนวน 1/143 หน้า
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจจิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกิจกรรมดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาด่อไป

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร อัจฉราพันธุ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รับรองย จำกัด
กันยายน 2559




จำนวน 2/143 หน้า

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแรมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและความค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	สภาพภูมิประเทศปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นพื้นที่ราบปรับกระดับเดียวกับพื้นที่ข้างเคียงเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างและใช้ดินที่ขาดจากการก่อสร้างฐานรากโครงการมาช่วยในการปรับพื้นที่เท่านั้น สำหรับการก่อสร้างโครงการ เป็นอาคารประเภทโรงเรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรม ซึ่งการก่อสร้างคาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศไปบ้างแต่ไม่นักนัก ในส่วนของการขุดดินทำบ่อเก็บน้ำได้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อน้ำท่วง กิจกรรมดังกล่าวจะใช้เวลาสั้นๆ และเป็นผลกระทบขั้วคราวเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร เพิ่มกำแพงผ้าใบเขียวสูงขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร รวม 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบังห้ามน้ำที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง จัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดิน และปรับสภาพพื้นที่ดังอาการให้ต่างจากสภาพเดิมให้น้อยที่สุด ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการกับที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการพบปะพูดคุยก่อนร่วม สมนา meiden และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยทันที ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนเริ่มก่อสร้าง จัดวางผังบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด 	<ol style="list-style-type: none"> ดัดตามตรวจสอบรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ตัวบ้านที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ ความดีในการตรวจสอบ - สีปัดทาทั่ว 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - บริษัท รีโนร์ม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 กำชับให้ผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง ตัวบ้านที่ใช้ตรวจสอบ - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้าง ความดีในการตรวจสอบ - สีปัดทาทั่ว 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - บริษัท รีโนร์ม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนร์ม จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
จำนวน 3/143 หน้า

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอดิบิล คอนซัลต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)			<p>3. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังนี้ที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนดังนี้ที่เข้าตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบความที่ไม่เป็นการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีโนม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
1.2 ดินและการซะล้างพังทลาย	ผลกระทบในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการซะล้างพังทลายของดินเนื่องจากมีการเปิดหน้าดินและชุด เพื่อทำฐานรากอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่ฝังอยู่ได้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำได้ดินระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ เป็นต้น ดังนั้นคาดว่าในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการซะล้างพังทลายด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำบ่อตักตะกอนบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตักตะกอน 2. มีการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายตั้งกล่าวเกิดจากการก่อสร้างของโครงการต้องทำการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที 3. กำหนดช่วงเวลาในการขุดดิน เพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลขึ้นได้ดิน ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 8.00-17.00 น. 	<p>1. ตรวจสอบเศษดิน บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทางเข้าโครงการไม่ให้มีดินซะล้างออกสู่ภายนอก โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตก</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการดังนี้ที่เข้าตรวจสอบ - เศษดิน บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง ห่อระบายน้ำและถนนทางเข้า-ออกโครงการความที่ไม่เป็นการตรวจสอบ - ทุกวันตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง


ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตต์พันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนม จำกัด
กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 4/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทุมนา มงคลธรรมวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบที่บุต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชลังพังทลาย(ต่อ)		<p>4. จัดให้มีพื้นที่ในการกองดินข้าวคราวไว้ภายในโครงการ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยสุดกันน้ำอย่างมิดชิดรวมทั้งปิดคลุมบริเวณหน้าดินที่ขุดเปิดไว้และเสียงต่อการชลังพังทลาย</p> <p>5. ติดตั้งป้ายประกาศเชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อสามารถติดต่อประสานงาน ในการนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>6. โครงการจัดทำแนวกำแพงกันคลื่น บริเวณด้านทิศตะวันออกที่ติดกับฝั่งทะเล เพื่อป้องกันการกัดเซาะที่ดินของโครงการ</p> <p>7. โครงการจัดทำ รอดักทรัม (Goin) เพื่อทำหน้าที่ตักตะกอนทรัมจากน้ำทะเล เพื่อป้องกันการกัดเซาะที่ดินของโครงการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีัมน์ร์มี่ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 <p>2. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทุกวัน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบรโดยทันที</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีัมน์ร์มี่ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ด้วยดินแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีได้มีทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่มีความสำคัญแต่อย่างใด และพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในแนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าสภาพทางธรณีวิทยาไม่มีผลกระทบ (0)		

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมน์ร์มี่ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 5/143 หน้า

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นทัจฉริยะ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>มลพิษจากฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวและเป็นระยะเวลาอันสั้นโดยสาเหตุของมลพิษทางฝุ่นละอองมาจากกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ กิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มลพิษจากฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวและเป็นระยะเวลาอันสั้นโดยสาเหตุของมลพิษทางฝุ่นละอองมาจากกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ กิจกรรมการก่อสร้าง และกิจกรรมขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง - กิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการปรับดินหรือปรับสภาพพื้นที่ และ การก่อสร้างที่ใช้วัสดุซึ่งเน้นต์เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วyanพานหนาที่ใช้ขันส่งดิน และวัสดุ ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง (US.EPA, 1987) ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ ร้อยละ 60 เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน หนาแน่น 2. ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดการหัววัสดุปิดคลุม ท้ายรถให้มิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุ 3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างช่วงเวลา 08.00 น. 11.00 น. และ 14.00 น. ทุกวัน 4. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกับอาคาร โดยยึดติดกับผนังด้านนอกมีความสูงเท่ากันกับอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุก่อสร้างอาจะตกหรือปลิวไปสู่พื้นที่โครงการ 5. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้าออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษทิbin ดิน ทราย หรือฝุ่น 6. จัดให้มีป้องกันทึ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูง และ ล้มเลียงทึ้งลงทุกวันในช่วงเวลา 15.00- 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัดผลคุณภาพอากาศ TSP และ PM₁₀ ในระยะก่อสร้าง สถานที่ตรวจวัด ตรวจคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. อบต. แหลมผักเบี้ย (รูปที่ 2) ดัชนีคุณภาพอากาศที่ติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - TSP 24 ชม. - PM₁₀ 24 ชม. <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 3 ครั้ง ในระยะก่อสร้าง ครัวละ 1 วัน 1 ครั้ง ช่วงงานฐานราก 1 ครั้ง ช่วงงานโครงสร้าง 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปัตยกรรม <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตนมร्य จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทกธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสื่อแวดล้อม
รังษี พหลศิริเบล คอบขัตตเคนท์ แอนด์ คอบสตรัคชัน
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการทดสอบที่อยู่ในแต่ละชั้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โครงการฯ สำเร็จแล้ว ตามกำหนดเวลา จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1 ของโครงการฯ

องค์ประกอบทางสังคมศาสตร์และคุณค่าต่างๆ		ผลการบทต่อสัมภาระลักษณะของมนต์สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดภัยแล้งที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบภัยแล้งที่สำคัญ
1) ผู้บุคลออก (ต่อ)	(1) ผู้นับถือรองรวม (TSP) ภาคเหนือ ก่อสร้าง	- กิจกรรมชุมนับถือตุ่ยปกรณ์ในการอ่าวตัวร่างนมลพิษที่เกิดขึ้น ได้แก่ ผู้คนสองหูที่เกิดจากภาระภาระชาขายของ ผู้คนสองหูเริ่มแยกออกจากพื้นที่ครองและการแต่งกายในฟุ้นพื้นที่ครองการ ผู้คนซึ่งเมืองต์ ซึ่งเป็นวัสดุในการกรองตัวร่าง และจากท่อไอเสียของระบบต์ เป็นต้น	8. การกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดความลุกลามภาวะต้องจัดทำ ในพื้นที่ที่คุณไม่ได้บริโภคในหน่องหนึ่งแห่งที่อยู่อาศัย ผู้บุคคลตุ่ยต้าเข้าอีก 3 ตัว	2. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่หล่อร่อง ขนาดของผู้ไปสูบยาเสพติดรวมกับบุคคลที่ก่อสร้าง
	(2) ผู้นับถือรองรวม (TSP) ภาคใต้ ก่อสร้าง มลพิษทางด้านน้ำและภัยในระบบท่อตัวร่าง จะเป็นผู้ลักกราชซึ่งแต่จะเกิดขึ้นในระบบท่อตัวร่าง สำนับโดยสารทางด้านน้ำและภัยในระบบท่อตัวร่าง ภัยกรรมหมักก๊าก คือ กิจกรรมการกรองตัวร่าง และการบดถังของมนต์	- จากการประมูลบิริมผู้นับถือรองรวม (TSP) ภาคใต้ ก่อสร้าง พื้นที่จะเกิดขึ้นในระบบท่อตัวร่าง ดังนี้	9. การตัดกระเบื้องพื้นหินหรือแผ่นไม้ซึ่งติดต่อกันโดยไม่ต้องมีหัวต่อระหว่างกระเบื้อง เป็นต้น	- บริเวณบ่อแยกบนที่ก่อสร้าง
		- ค่าประเมิน	10. การยอมรับตัวผู้ที่มุ่งเน้น การผสานมารยาทหรือบุปผา หรือการกราทำได้ ที่อาจก่อให้เกิด การใส่เม้ม หรือการกราทำได้ ที่เป็นพื้นที่บ่อตัวร่าง ที่จะเกิดขึ้นในระบบท่อตัวร่าง ดังนี้	- ส้วมที่ต้องรักษาอยู่บ่อตัวร่าง ตัวต่อตัวร่อง ตัวต่อตัวร่อง
		= 0.087 มิลลิกรัม/ถูกบาทกิโลกรัม	- สมการทางค่าเบี่ยงเบน = 0.157 มิลลิกรัม/ถูกบาทกิโลกรัม	3. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องเรื่องเรียน โครงการ จัดต่อห้องทำงานแบบตัวเข้าอีก 3 ตัวที่หรืออีกด้วยตัวเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บ่ออยู่สามารถหรือรีสึร์คการอื่นที่เพิ่มเติม
		- รวม ผู้นับถือรอง (TSP) ภาคใต้ที่ก่อสร้าง รวม = 0.244 มิลลิกรัม/ถูกบาทกิโลกรัม	- รวมตัวร่องที่ 2 หรือทุกๆ 4 ชั้น กลางห้องน้ำ จากตัวห้องน้ำ 2.50 เมตร เพื่อป้องกันแมลงสาบตัวร่องล่อนจางซึ่งสูง ถูกบานกิโลกรัม	- ผู้พัฒนาศักยภาพเชิงคุณค่าของผู้รับผลการของบุคคลที่ต้องรักษาอยู่บ่อตัวร่อง
			- สำหรับการอ่านรั้วตู้ในรีเวนพื้นที่ ที่ไม่ได้ไม่มีการวางแผนของวัสดุที่ไม่สามารถติดต่อห้องน้ำ 2 ชั้น ก่อสร้าง โดยการอ่านรั้วตู้ให้จำเป็น	- จ้างงานนรรจุรั้วตู้รีบบูลดักการของบุคคลที่ต้องรักษาอยู่บ่อตัวร่อง
			11. สำหรับการอ่านรั้วตู้ในรีเวนพื้นที่ ที่ไม่ได้ไม่มีการวางแผนของวัสดุที่ไม่สามารถติดต่อห้องน้ำ 2 ชั้น ก่อสร้าง โดยการอ่านรั้วตู้ให้จำเป็น	- หักกันติดต่อระบบต่อตัวร่อง ผู้รับผิดชอบ
			12. สำหรับการอ่านรั้วตู้ในรีเวนพื้นที่ ที่ไม่ได้ไม่มีการวางแผนของวัสดุที่ไม่สามารถติดต่อห้องน้ำ 2 ชั้น ก่อสร้าง โดยการอ่านรั้วตู้ให้จำเป็น	- เสื่อไห้เชิงตัวต่อตัวร่อง ผู้รับผิดชอบ
				13. เสื่อไห้เชิงตัวต่อตัวร่องสำหรับรั้วปูรี๊ก สำเร็จปูรี๊กมีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้าง โครงสร้าง หินอ่อนที่ดุดัน

60

การรวมตัวของผู้นำอาชญากรรมชั้นนำที่รุกรานประเทศไทย จัดโดย พันธุ์ชัย วงศ์พันธุ์ชัย วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ମୁଦ୍ରଣ

માર્ગદર્શિકા

บริษัท พอตซ์เบล กอร์ชล์แอนด์ แมนด์ คอมพิวเตอร์คัมปูน จำกัด
ผู้ผลิต 2550

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการปฏิริหาริมทรัพย์และมาตรการทางสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไฮโดร ไฟร์วอเตอร์ สำนักงานเขตบางซื่อ จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ผู้คนและชุมชน (ด้วย)	- บริษัทและครอบครัว (TSP) จำกัดกรรมการห้างทองเครื่องจักร ที่จะเกิดขึ้นเมื่อรายละเอียดดังนี้	14. จัดให้มีพัฒนาหน้าด้านสวัสดิภาพของอาชีวภาระของคนทำงานเช่นการลดเวลาทำงานเพิ่มที่ช่างเคียงได้โดยรอบในกรณีที่มีเศษเศษที่เป็นยกตอกหล่นไปที่กระถางความสะอาดโดยใช้ไม้ไผ่หรือเศษกระดาษที่เหลือใช้ต้องปิดห้องครัวอยู่ด้วยไม้ขีดและไม่ก่อให้เก็บเศษวัสดุที่เหลือไว้ใช้วัสดุงานบ้านเป็นระบบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ผู้คนของรัฐ (TSP) จากการพำนัชของเครื่องจักร	- ค่าปรับเรือน = 0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร = 0.157 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร = 0.173 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร = ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	15. ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีผู้คนหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องปิดห้องครัวอยู่ด้วยไม้ขีดและไม่ก่อให้เก็บเศษวัสดุที่เหลือไว้ใช้วัสดุงานบ้านเป็นระบบ เวลาบ้านโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับนำไปกำจัด	
	- รวม ผู้คนของ (TSP) จากการพำนัชของเครื่องจักรทั้งหมด	16. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับทำความสะอาดต่อรถบรรทุกของจากโครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water jet) ทำการฉีดล้างทางเดินออกจากร่องบันได เพื่อป้องกันการพูดกระจายของผู้คนขององค์กรภายในโครงการ	
	- จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของผู้คนจะของจากการดำเนินการที่ทางงานของเครื่องจักรทั้งหมดในระดับต่ำ (-1)	17. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอ่อนๆ ให้อยู่สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.
๖๕๘๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๔๗๘๘๘๘๘๘
โทรสาร ๐๘๑-๒๔๗๘๘๘๘๘๘๘
อีเมล์ info@possible-th.com
เว็บไซต์ www.possible-th.com
เจ้าหน้าที่ติดต่อ นางสาวอรอนงค์ พัฒนา จิตต์พัฒนา
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รุ่งนราฯ จำกัด
กันยายน 2559

possible
consultant & construction co., ltd.

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
ผู้ร่วมพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม


บริษัท พอลซีบีเอ คอมเพล็กซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ฝุ่นละออง (ต่อ) (3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากพื้นที่ก่อสร้าง	- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากพื้นที่ก่อสร้าง ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้ - ค่าประเมิน = 0.0008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.095 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม ฝุ่นละออง (TSP) จากการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด = 0.096 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักรต้านลบในระดับต่ำ (-1)	18. ให้ดำเนินการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างต่อเนื่องและล่วงเวลาดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้องดเคียง旁บลลังหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง	

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตาพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มาย จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา นหจอริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย·อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ฝุ่นละออง (ต่อ) (4) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักร ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.00008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.095 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม ฝุ่นละออง (TSP) จากการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด = 0.095 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักรผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1) 		

ลงชื่อ.....

 (นายอัมพาร์ จิตพันธ์รerk)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนแมรี่ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มหาธรรมยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอกซิเบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหลมสารัชธรรมตราสหบริษัท จำกัด โครงการ ไอล์ฟาร์ ไฟร์วูฟ ทำงงานออกแบบเบบี้ อามาบ้านแอนด์เพลย์ จังหวัดเพรbur ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและศุนญ์กำกับ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ก้าซมอล พิษจากภารตางานชุด 1 เครื่องจักร	มีต้นทางมาจากการเผาไหม้ของรถยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้าง เช่น จะปล่อยค่ารับบอน (HC) ออกไปต่ำลง (NO_x) ออกไนโตรอิกไซด์ (SO_2) จากฟ้ออ เสียของเครื่องจักรและปฏิบัติงานเช่น Emission จากเศรีองจักรกลต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มพาหะของพื้นที่กีตีง น้อมภัยและภารตางานของเครื่องจักรกลต่างๆ จะไม่ได้ทำงานที่ดีที่สุด แม้ไม่ได้ทำงานพร้อมกัน ห้องหنمอีกด้วยจึงคาดว่ามีผลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ด้านบนในระดับต่ำ (-1)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <ol style="list-style-type: none"> ก้าซมอลเปริมาณ CO, HC, NO_x, SO_2 จำนวน 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่อง 1 วัน สถานที่ตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> จำนวน 2 สถานี คือ (รูปที่ 2) <ol style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ อปท. แหลมผักเบี้ย ใช้เครื่องมือตรวจเชิงเรืองแสงตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - CO 24 ชั่วโมง - HC 24 ชั่วโมง - NO_x 24 ชั่วโมง - SO_2 24 ชั่วโมง - TSP 24 ชั่วโมง - PM_{10} 24 ชั่วโมง 	1. ตราชัวตับปริมาณ CO, HC, NO_x , SO_2 , จำนวน 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่อง 1 วัน สถานที่ตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> จำนวน 2 สถานี คือ (รูปที่ 2) <ol style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ อปท. แหลมผักเบี้ย



ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จันทร์พันธุ์)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ร่วมษ์ จำกัด
กันยายน 2559

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉินยานทร์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอลซีบี คอนซัลต์แอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ลงชื่อ.....
POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

จำนวน 11/143 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอโอรา ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) กําชุมพลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ)	<p>2) HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน <ul style="list-style-type: none"> = 0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> = 3.106 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม HC ทั้งหมด <ul style="list-style-type: none"> = 3.108 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ไม่มีค่ามาตรฐาน <p>3) NO_x</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน <ul style="list-style-type: none"> = 0.047 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> = 0.0116 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม NO_x ทั้งหมด <ul style="list-style-type: none"> = 0.059 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>4) SO_x</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน <ul style="list-style-type: none"> = 0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> = 0.0019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 		<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301


ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร อiticหันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 12/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจันทริวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิبل คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแม่ผักเบี้ย อำเภอข้านแหนม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ก้ามลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> - รวม SO_x หั้งหมด = 0.004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 5) TSP <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.157 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม TSP หั้งหมด = 0.173 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 6) PM_{10} <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.00016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.095 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม PM_{10} หั้งหมด = 0.095 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 		

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท วัฒน์มย จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 13/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงรายการทบทวนที่สำคัญ มาตรการบังคับของกําชีทธิ์และมาตรการทบทวนที่สำคัญ แต่มาตราทั่วไปตามมาตรฐานของสถาบันฯ สำหรับการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ ไฮเวย์ ทำทาง ตามสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างทางด่วน จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1 ห้องน้ำ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง อาจถูกให้เกิดปัจจัยเสียงต่อตัวบุคคลที่ อาศัยอยู่โดยรอบ เป็นของจากกิจกรรมต่างๆ ใน ชุมชนของกรุงศรีฯ โดยเฉพาะในชุมชนการ เดินทางก่อสร้างและชุมชนของกรุงศรีฯ โครงสร้างหลัก <ol style="list-style-type: none"> เสียงต่อชุมชนที่อยู่อาศัย 	อาคารที่ค้าขายต่างๆ ได้รับผลกระทบต่อเสียง จากการก่อสร้าง ศื้อ อาคารหอ存根เรือแม่น้ำ (กำลังก่อสร้าง) ทางด้านทิศตะวันตกของ โครงสร้างซึ่งชั้นห้องน้ำและการก่อสร้างบ้านที่เป็น <ol style="list-style-type: none"> กำแพงหินที่อยู่ติดกันทั้งที่ดินชุด โดย แหล่งกำเนิดของเสียงต่างๆ ที่ดินชุด ได้ ก่อสร้างสามารถแบ่งเป็นช่วงของกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดเสียงต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> เสียงจากการก่อสร้างที่เครื่องจักรใน การก่อสร้าง เสียงจากน้ำต่อนการก่อสร้างโคงครงสร้าง หลัง เช่น รถบรรทุก เครื่องปั้นซีเมนต์ เป็นต้น น้ำที่ก่อสร้างที่เกิดขึ้นจึงอยู่ด้านบน ใน ระดับ (-1) 	1. จัดทำ gamma เสียงแบบบีดับ ซึ่งทำจาก Plywood หนา 25 มิลลิเมตร ปิดบ้านห้องน้ำ อาคาร ซึ่งสามารถลดปัจจัยได้ถึง 23 dB(A) 2. จัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ห่างๆ หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ห่างจากบริเวณบ้าน ร้านค้า อาคารที่พัก อาศัยที่อยู่ติดกับบ้านที่ก่อสร้างในที่สุดท่าที่จะ ทำได้ <ol style="list-style-type: none"> ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงพหุร้ากใน เวลาเดียวกัน กรณีซื้อปูร่อน เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกหิน ก่อให้เกิดเสียงต่อต้องห้ามวันดู เนื่น กระแสหินหรือ อื่นๆ มารองรับเพื่อตัดเสียงจากกิจกรรมในเวลา เดียวกัน อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานที่ต้องร้าว ฉะต้องให้มีการตับเบรคหรือ เบเกรี่ของระหว่าง การขับ ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ตับเบรคการบารุงรักษาอย่าง ดีทั้งหมด เเละต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอใน ระหว่างการก่อสร้าง ใช้ห้องน้ำหม้อส้วนที่远离ด้วยทางสีเหลืองระหว่างที่นั่นส่วน ของเครื่องจักร 	1. ติดตั้งต่อรับความติดเทินที่บีดับเสียงที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ตามที่ระบุ <ul style="list-style-type: none"> ผู้พักอาศัยร่วมชั้นเคียงหรือผู้ร้องเรียน ตัวเป็นเข้าตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ตามที่นักวิเคราะห์ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตพันธุ์สุก)
กรรมการผู้อำนวยการ ชื่อรวมย จิตพันธุ์สุก
กันยายน 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุฬาลงกรณ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พลังงานและก่อสร้าง จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแม่лемผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ) 1) เสียงดื่อชุมชนข้างเคียง	<p>จากการประเมิน พบว่า เสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ และส่งผ่านไปยังผู้พักอาศัยภายในบ้านจะได้รับสัมผัสเสียงโดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ทิศเหนือบ้านพักอาศัย มีระดับห่างจากแนวอาคารโครงการที่ใกล้ที่สุด 123.73 เมตร เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 53.73 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 65.67 dB(A) - ระดับเสียงรวม = 65.94 dB(A) - ผ้าฝ้าย Plywood = 42.94 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนด้องไม่เกิน 10 dB(A) <p>ทิศตะวันออกภายนอกแม่เล็กได้มีผลกระทบต่อโรงเรม ไอธา拉 รีสอร์ฟ แอนด์ สปาร์ มีระดับห่างจากแนวอาคารที่ใกล้โครงการที่สุด 22 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 53.73 dB(A) - ค่าประเมิน = 80.67 dB(A) - ระดับเสียงรวม = 80.67 dB(A) - ผ้าฝ้าย Plywood = 57.67 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนด้องไม่เกิน 10 dB(A) 	<p>8. จัดพื้นที่เฉพาะในการทำการก่อจิกรรม เช่น การเชื่อม การบัดกรี เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มีดีซิต และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อาศัยมากที่สุด</p> <p>9. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดี โดยแบ่งเงื่อนไขมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการว่าจ้าง</p> <p>10. ให้ดำเนินการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้อความทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง</p>	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 1 ครั้ง ช่วงงานฐานราก 1 ครั้ง ช่วงงานโครงสร้าง 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปัตยกรรม <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีัมน์เมีย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
 (นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมน์เมีย จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 15/143 หน้า

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุฬาลงกรณ์)
 ผู้ช้านาญการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม· และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอโอรา ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ) 2) เสียงด้วยชุมชนข้างเคียง	<p>ที่ดินมีผลกระทบต่อโรงเรือน ไอโอรา รีสอร์ฟ แอนด์ สปาร มีระยะห่างจากแนวอาคารที่ใกล้โครงการที่สุด 14 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 53.73 dB(A) - ค่าประมิน = 84.59 dB(A) - ระดับเสียงรวม = 84.59 dB(A) - ผ้าใบPlywood = 61.59 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนต้องไม่เกิน 10 dB(A) <p>ที่ดินด้านหลังมีผลกระทบต่อร้านขายสินค้าโอลด์ ปีร์รี่ ระยะห่างจากแนวอาคารที่ใกล้โครงการที่สุด 40.73 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 53.73 dB(A) - ค่าประมิน = 75.32 dB(A) - ระดับเสียงรวม = 75.35 dB(A) - ผ้าใบPlywood = 52.35 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนต้องไม่เกิน 10 dB(A) 		

ลงชื่อ..... *Q.A*

(นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนเม่ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ..... *Ammar*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจักริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเปิล คอนสัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ ไฮรา Ra ดำเนินการเพื่อปรับปรุง จังหวัดพะเยา ระยะที่ 1 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - มิถุนายน พ.ศ. 2553

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ)	2) เสียงต่อหูมนงานผลกระทบ	จากการคำนวณได้ยังกับปรับเปลี่ยนข้อมูลน้ำเสียง ให้ผู้บุคคลงานสามารถลดเสียงได้ (T) จะเห็น ว่าคุณงานบัญชีบด็อกงานที่มีระดับเสียง 100 dB(A) ต้องสัมผัสเสียงติดต่อ กันไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งจะหากำกัดผลกระทบจากการทำงานของคุณงานของ โครงการจะทำางานเป็น 2 ชั่วโมง ซึ่งจะต้อง 4 ชั่วโมง ซึ่งจะหมายความว่างานเกินกว่า 4 ชั่วโมง อนุญาตไว้ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ด้าน ลนในระดับต่ำ (-1)	1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง ได้แก่ Ear cup ลดระดับ เสียงได้ 10-20 dB (A) หรือ Ear muff ลดระดับเสียง ได้ 20-40 dB (A) ให้แก่คุณงานก่อสร้าง 2. กำหนดให้การปฏิบัติงานของคุณงานก่อสร้างที่ทำ หน้าที่ดูแลเรื่องเสียง ปฏิบัติตามในแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ชั่วโมง หัวนี้โครงการต้องจัดตั้งคุณงานที่ ปฏิบัติงานเป็น 2 ครั้งเพื่อสนับสนุนทุกงาน 3. หัวนี้นักวิเคราะห์ผู้ดูแลงานของอุปกรณ์ป้องกันเสียงทุก Ear plug, Ear muff และ headset 4. ควบคุมผู้คนการตรวจสอบ - หัวนี้ต้องตรวจสอบก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้ครบถ้วน 2. บริษัท รีบรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
1.6 ความตื้นเสียงพื้นดิน	-	ผลกระทบหลักต่อความตื้นเสียงพื้นดิน ได้ดังนี้ จะเกิดจากภาระทางเสียงของโครงสร้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบใน การก่อสร้าง โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการ ก่อตัวมาสร้างห้องใต้ดินของโครงสร้าง และไม่ได้ทำห้องขนาดใหญ่มาก ผลกระทบดับความ เสียงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2.1193 มีลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหาย (5 มิลลิเมตร/วินาที) ก่อจกรรมตั้งแต่วงค์เดียว ผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. โครงการจะต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพภูมิภาค ของอาคารที่อาจมีเสียงหลัก พร้อมมารยาพาประกลับ โดยให้มีการรับทราบ ทั้ง 2 ฝ่าย คือ เจ้าของโครงการ กับประธานที่คิดว่าจะได้รับผลกระทบ 2. ใช้เสียงเงาในภารกิจการก่อสร้างฐานราก ซึ่งจะลดผลกระทบต่อบ้านคุณที่อยู่อาศัย 3. จัดให้มีวิศวกรสำรวจการก่อสร้างอย่างติดต่อ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและ ส่งผลกระทบต่อช่างศิษย์น้อยอย่างติดต่อ	1. ตรวจสอบความตื้นเสียงพื้นดินให้ครบถ้วน โดยใช้เครื่องมือวัดค่าความตื้นเสียงที่เครื่องวัด ค่าความเร็วของวัสดุ (Peak particle velocity, PPV) และความถี่ในการตรวจสอบความ ตื้นเสียงเพื่อน 1 ครั้ง ซึ่งมีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจสอบ โดยค่าความ ตื้นเสียงเพื่อนต้องดีกว่าค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37(พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความ สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาชาร เข้าด้วย

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นายอัมพร จิตพันธ์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการของบริษัท รีบรมย์ จำกัด
กันยายน 2559



ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญกจน์ มหาดิรรยงศ์)
ผู้อำนวยการวิศวกรรมเชิงแวดล้อม
บริษัท พลังชีวภาพ คอมบรังಡัน แอนด์ คอมบรังಡัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรฐานการนำร่องก้าวและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบการค้าตามตรางสัณห์และมาตรฐานการค้าโลก สำหรับสินค้าทุกประเภท ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบของทางสื่อสิ่งวัสดุร่วมและศูนย์กลางสำคัญ								มาตรฐานตามมาตรฐานของระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั่วไป
1.6 ความเส้นสีและเทือน(ต่อ)				ผลกระทบของสีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ				มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ
- ที่สีเหลือง (เป้าหมาย)	ระยะทาง = 123,730 มม.	ค่าประมูล = 0.2012 มม./วินที่	ค่ามาตรฐานไม่มีเกิน 5 มม./วินที่	4. ตรวจวัดการทรุดตัวและอีริยาบตของอาคารชั้งสอง โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดตัวอย่างเชิงเคมีทางการและประเมินค่าต่อวันที่ต้องติดตามตรวจสอบ	สถาบันที่ตรวจสอบ จำนวน 2 สถานี คือ (รูปที่ 2) 1. บริเวณพื้นที่โครงสร้าง 2. อบต. แหลมผักเบี้ย			
- ที่สีตะวันออกเฉียงใต้ (เรืองแสง โอลารา)	ระยะทาง = 22,000 มม.	ค่าประมูล = 1.3451 มม./วินที่	ค่ามาตรฐานไม่มีเกิน 0.50 มม./วินที่	5. กำหนดการตรวจสอบทรุดตัวของถนนบริเวณที่ต้องติดตามตรวจสอบ ก่อสร้างใหม่ให้บรรลุกันน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและจำกัดความเร็วของรถที่เข้าสู่ส่วนที่อุบัติเหตุ จึงต้องห้ามไว้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามตรวจสอบ - PPV/HZ เป็นเวลา 1 วันต่อวัน - ความคงทนของถนน - ครั้ง ซ่างงานฐานรถ ผู้รับผิดชอบ			
- ที่สีใต้ (เรืองแสง โอลารา)	ระยะทาง = 14,000 มม.	ค่าประมูล = 2.1193 มม./วินที่	ค่ามาตรฐานไม่มีเกิน 5 มม./วินที่	6. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อติดตั้งการสั่นสะเทือนตาม คำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	บริษัท รัตนธรรม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301			
- ที่สีตะวันตก(อบต. แหลมผักเบี้ย)	ระยะทาง = 40,730 มม.	ค่าประมูล = 0.6831 มม./วินที่	ค่ามาตรฐานไม่มีเกิน 5 มม./วินที่	7. ให้ดำเนินการก่อสร้างใหม่ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้าง ด้วยเครื่อง械ลากจักรถังด้วยความต้องด้านใน การแจ้งผู้พักอาศัยหรือเจ้าของทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ห้าม ห้องที่ต้องไม่เป็นภัยจัดการที่ให้เกิดเสียง ดังและต้องก่อสร้างໄ้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่ง พฤหัสบดีจึงควรยกเว้นการก่อสร้าง	ติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางบ嫣า การก่อสร้างโดยกำหนดให้หายากกิจกรรมนี้ต้องหาก แนวทางที่ใช้ย่างร่องต่วน สถาบันที่ตรวจสอบ - ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทชั้นนำที่มีผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ต้องตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับผลกระทบ			
8.	จัดทำประมวลกับบ้านพัฒนาการก่อสร้างอาคารให้ครอบคลุมถึงค่าเสียหายของอาคารเข้ามาศึกษาที่ เสียหายจากการก่อสร้าง							



.....
Gan

(นางอัมพร จิตต์พันธุ์กุล)
การรวมการผู้นำของบริษัทฯ ร่วมกับ

.....

ମହାକୁଳ
(ପ୍ରକାଶକ)

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ପ୍ରିସ୍ତା ଫଲଟିକ୍ କମନ୍ସଟିଟ୍ୟୁନିଭାର୍ ଏଣ୍ଡ କମପର୍ଟରକୁହାନ୍ ଜାଗିଦ

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ตำบลแมลงผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		9. โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเหตุ พร้อม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของ โครงการด้วยเป็นผู้รับแจ้งเหตุและดำเนินการแก้ไข 10. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณ พื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้やすい 11. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีผู้ ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 12. ประสานงานให้ชุมชนข้างเคียงทราบล่วงหน้า อย่าง น้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนเมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
1.7 ทรัพยากร้ำน้ำ	- น้ำผิวดิน จากการสำรวจบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบร่วมแม่น้ำผิวดินธรรมชาติ คือ ทะเลสาบ ไทย โครงการในระยะก่อสร้างจะใช้บริการ น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขา เพชรบุรี ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการ น้ำประปาอย่างเพียงพอจึงคาดว่าไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบ (0)	1. จัดเตรียมห้องสัมมนา-ห้อง ไว้ให้จำนวน 5 ห้อง (1 ห้อง/คဏาน 10 คน) ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคဏาน 50 คน น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และจะทำการ บำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ- กรองรีอากาศ จำนวน 1 ชุด จนเป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำทึ่งตามที่กำหนด ก่อนระบายน้ำสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ 2. รณรงค์ให้คณาจารย์ใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิด น้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณการ เกิดน้ำเสีย	1. ตรวจสอบสภาพถังบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ตัวน้ำที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนเมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

Q A

(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนเมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 19/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสเชิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอโอรา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ(ต่อ)	<p>- คุณภาพน้ำ</p> <p>สำหรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นของพื้นที่ก่อสร้าง เท่ากับ 3.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ 100% ของน้ำใช้) โดยจะจัดเตรียมห้องล้างหัว 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) น้ำเสียจากคุณงานและห้องน้ำห้องล้าง จะทำการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองรีอากาศ ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด จากนั้นจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ต่อไป ดังนั้น ในระยะก่อสร้าง คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำด้านลบในระดับต่ำ(-1)</p>	<p>3. ประสานงานให้ อบต. แหลมผักเบี้ย มาสูบ ตะกอนในบ่อเกราะไปกำจัดทุกๆ 6 เดือน /ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่อเกราะเต็ม</p> <p>4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกราะ-บ่อกรอง ทิ้งทั้งหมด พร้อมนำเข้ารีโอด ด้วยการโรยปูนขาวก่อนทำการกลบปิดด้วย</p> <p>5. โครงการกำหนดให้มีมาตรการในการจัดเก็บสิบิตข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสิบิตข้อมูล พ.ศ. 2555 โดยมีความถี่ในการจัดเก็บและบันทึกสิบิตในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง เดือนละ 1 ครั้ง รายงานผลต่อ สม. และอบต. แหลมผักเบี้ย ทุก 6 เดือน</p>	<p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย <u>ดัชนีตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลฟิด (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รี่นร่มฯ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รี่นร่มฯ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 20/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอราชา ไฟรเวท ตำบลแม่лемผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากริสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากริสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ สภาพปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการเป็นบ้านพักอาศัย โรงแรม สถานที่ราชการ และที่ดินบุคคลอื่นรกร้างใช้ประโยชน์ โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ดังโครงการจัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากริสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือค่าครางค่าแก่การอนุรักษ์ไม่มีทรัพยากริสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	- กิจกรรมของการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากริสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		
2.2 ทรัพยากริสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พับແล่นน้ำ คำน้ำ และห้วยธรรมชาติที่สำคัญและไหลผ่านพับແพงแต่ทะเล ดังนั้น จึงไม่พบทรัพยากริสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์	- การดำเนินการของโครงการจะไม่ปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรงซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูกบำบัดเบื้องต้นในระยะก่อสร้าง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้ง อาคารประเภทฯ) ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ร่างสาหร่ายทางหลังขันบทลาย สส.2021 (ทางเข้า-ออก โครงการ) ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากริสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (0)		

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตตพันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มัย จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 21/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์เดนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ พื้นที่โครงการอยู่ในเขตให้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ซึ่งมีข้อความสามารถให้บริการน้ำประปาให้กับโครงการได้</p>	<p>ในระยะก่อสร้างการใช้น้ำได้เป็น 2 ส่วน คือ</p> <p>1) ปริมาณน้ำใช้เพื่อกิจกรรมในการก่อสร้าง ได้แก่ การใช้น้ำในการผสมปูนซีเมนต์ ล้างวัสดุ ก่อสร้าง และล้างเครื่องมือซึ่งคาดว่ามีปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) ปริมาณน้ำใช้จากคนงานก่อสร้าง จำนวน 50 คน เท่ากับ 3.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (70 ลิตร/คน/วัน)</p> <p>ดังนั้นในระยะก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณน้ำใช้ เท่ากับ 11.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการเตรียมถังสำรองน้ำ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 ถัง ปริมาตรรวม 35 ลูกบาศก์เมตร จึงสามารถสำรองน้ำใช้ได้ 3 วัน ดังนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ(-1)</p>	<p>1. ในพื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 ถัง สามารถสำรองน้ำได้อย่างน้อย 3 วัน</p> <p>2. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>3. จัดให้มีการตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรองอยู่เสมอ ตรวจสอบจุลรัชชี หากพบให้ทำการแก้ไขโดยด่วน</p> <p>4. แจ้งให้คนงานก่อสร้างทราบถึงหน้าอุ่นน้อย 7 วัน ก่อนทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน)</p> <p>5. ถังทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน)</p> <p>6. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำในการซัดล้างเท่านั้น</p> <p>7. นำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้เป็นพรมลดพื้นที่น้ำในพื้นที่โครงการ</p>	<p>1. ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง ถ้ามีปัญหาการรั่วซึม หรือชำรุดล่วงได้ให้รับแก้ไขทันที <u>สถานที่ที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำสำรอง <u>ด้วยที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - สภาพการชำรุดและการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง <u>ความเสี่ยงในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เบื้องต้นในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทันที <u>สถานที่ที่ตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำสำรอง <u>ด้วยที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - คุณภาพน้ำใช้ สี กลิ่น ตะกอน <u>ความเสี่ยงในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301</p>

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตาพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีรัมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 22/143 หน้า


ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอลติเมท คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักน้ำ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง : น้ำที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างจะมีปริมาณน้อยอย่างมากประมาณวันละ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน เนื่องจากโครงการจะทำคอกปริญสมเร็จและคอกกรีดสำเร็จรูปในการทำการก่อสร้างเป็นหลัก และมีการใช้น้ำบางส่วนเพื่อการสมปนชีเม้นต์ บ่มคอกปริญสมพื้นที่เพื่อลดปริมาณผุ่นละอองซึ่งจะระเหยเป็นบรรยากาศ การใช้น้ำจะมีน้อยมาก - น้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง จำนวน 50 คน เท่ากับ 3.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิด 100% ของปริมาณน้ำใช้) แบ่งเป็นน้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป เท่ากับ 2.50 ลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำเสียจากส้วมของคนงานก่อสร้าง ปริมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/วัน และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกราะ-กรองไว้อากาศ ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายนอกภายนอกโครงการต่อไปดังนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ จำนวน 5 ห้อง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกราะ-กรองไว้อากาศ จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายนอกสู่นอกโครงการต่อไป 2. ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากบ่อเกราะเป็นประจำทุก 6 เดือนหรือทันทีเมื่อตะกอนเต็มตลอดจนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3. จัดให้มีคืนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนด้วยที่ไกเลี้ยง 4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกราะทั้งหมด แล้วใช้ปูนขาวโดยบริเวณหลุมบ่อเกราะ-กรองไว้อากาศ ก่อนใช้ดินกลบปิดด้วย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุดบริเวณบ่อพักน้ำทึบชั้นราดหดท้ายสถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำทึบชั้นราดหดท้ายด้วยที่ใช้ในการตรวจสอบ - การรั่วซึม ความสะอาด - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ชัลไฟด์ (Sulfide) - สารทัลลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 2. ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีโนมิค จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร อัจฉราษฎร์)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนมิค จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 23/143 หน้า


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้เข้ามาอนุญาตสิ่งแวดล้อม)
 ผู้เข้ามาอนุญาตสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกรบทบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแมลงผักเบี้ย อำเภอป่าบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราว ด้อมรอบพื้นที่บริเวณก่อสร้างเพื่อควบคุมการระบายน้ำ โดยรวมน้ำเข้าสู่บ่อตักตะกอนพร้อมตอกแต่งตากมุคล่อยเพื่อให้เศษตินตกตะกอนก่อนแล้วเข้าสู่บ่อห่วงน้ำ ก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโครงการต่อไป ดังนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษติน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ และท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีระบบระบายน้ำเป็นท่อระบายน้ำชั่วคราวบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อรวมน้ำเข้าสู่บ่อตักตะกอนเพื่อให้เศษตินตกตะกอนก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ 3. ทำความสะอาดร่างระบายน้ำและบ่อซึมน้ำภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ ป้องกันการอุดตันและการสะสมของดินตกตะกอน 4. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ไม่ทำการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างอาคารให้ลงไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ 6. ทำบ่อตักตะกอนบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตักตะกอนดิน ไม่ให้ลงสู่บริเวณคันกันน้ำเค้มเบอร์ 1 7. จัดทำกำแพงกันดินบริเวณด้านที่ดีดกับคันกันน้ำเค้มเบอร์ 1 เพื่อป้องกันมิให้ดินจากโครงการไหลไปยังคันกันน้ำเค้ม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพของร่างระบายน้ำชั่วคราว ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำ <u>ด้วยที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของร่างระบายน้ำ <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนร์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 2. ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในร่างระบายน้ำชั่วคราว และขุดลอกตะกอน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ร่างระบายน้ำ <u>ด้วยที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - ปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในร่างระบายน้ำ <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนร์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนร์มาย จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 24/143 หน้า

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ เอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8. หากเกิดการชำรุดเสียหายของคันกันน้ำเค้มเบอร์ 1 ของกรมชลประทาน ทางโครงการต้องรับดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขทันที	
3.4 การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยโดยทั่วไปในเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในเขตตัวบ้านของ อบต. แหลมผักเบี้ย	- มูลฝอยที่เกิดจากคนงานจำนวนสูงสุด 50 คน มีปริมาณ 150 ลิตร/วัน (อัตราการเกิด มูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) ซึ่งทางผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง แยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) 2 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 1 ถัง มูลฝอยทั่วไป (ถังน้ำเงิน) 1 ถัง และมูลฝอยอันตราย(ถังสีส้ม) 1 ถัง ซึ่งไม่มีการร่วมพาร์กอัมทั้งมีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหม็นดังไว้นั่นที่พักคนงานก่อสร้าง ซึ่งมูลฝอยดังกล่าวทางผู้รับเหมาจะแจ้งกับงานการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เพื่อเก็บขยะและนำไปกำจัดต่อไปดังนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบและสะอาดต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ กับวัสดุที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง แยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) 2 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 1 ถัง มูลฝอยทั่วไป (ถังน้ำเงิน) 1 ถัง และมูลฝอยอันตราย(ถังสีส้ม) 1 ถังและถังมูลฝอยอันตราย (สีส้ม) จำนวน 1 ถังโดยถังมูลฝอยอันตรายจะติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีส้มซึ่งรองรับมูลฝอยไดนาน 3 วัน เพื่อรอการเก็บขนมูลฝอยจาก อบต. แหลมผักเบี้ย กำชับให้คนงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ จัดเตรียมไวอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบที่ร่องรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และไม่วางถังมูลฝอยไว้ทางด้านบ้านพักอาศัย 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบ ภาชนะรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดหรือเสียหายต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> บริเวณจุดตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้ <u>ด้านที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> สภาพของถังรองรับมูลฝอยต้องไม่ชำรุดพร้อมใช้งานอยู่เสมอและต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท รัตน์รัตน์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์รัตน์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 25/143 หน้า

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นทัจฉิริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกรบทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอโอารา ไฟร์เวท ตำบลแหลมผึ้งเบี้ย อำเภอป่าบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า สำหรับพื้นที่โครงการจะใช้บริการไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี โดยจะ ^{ดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ซึ่งปัจจุบัน} ^{การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี มีปริมาณ} ^{ไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และ} ^{สามารถให้บริการกับโครงการได้}	- ในระยะก่อสร้างจะใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระดูกกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง (0)	1. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน 2. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ภายในโครงการสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระดูกกับชุมชน 3. รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 4. มีฝ่ายเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงานการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ดังนี้ เป็นไปตามกฎหมายไฟฟ้าที่ถูกต้อง	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ตลอดระยะเวลาที่ตรวจสอบ - จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยที่เข้าในการตรวจสอบ - สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีโนรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
3.6 การป้องกันอัคคีภัย ในระยะก่อสร้างการเกิดอัคคีภัยอาจเกิดได้จากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น	- โครงการที่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาตและให้เก็บสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้แยกออกจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ และห้ามมิให้พนักงานสูบบุหรี่ในบริเวณที่เป็นวัตถุไวไฟรวมทั้งได้จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีชนิดมีอีดิว์ไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. เก็บสัตว์ที่ติดประกายไฟได้easy ห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ 2. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟและขณะปฏิบัติงานและมีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน 3. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมีอีดิว์ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้ 4. จัดให้มีบริเวณสำหรับสูบบุหรี่ให้แก่คนงานก่อสร้างพร้อมเตรียมถังดับเพลิงชนิดมีอีดิว์ไว้ใกล้บริเวณดังกล่าว	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเดือนละ 1 ครั้ง สถานที่ตรวจสอบ - จุดติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้างด้วยที่เข้าในการตรวจสอบ - สภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีโนรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนรมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

จำนวน 26/143 หน้า

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ เอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อุบลราชธานี จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การเงิน จากการประเมินผลกระทบด้านการเงินในถนนสายหลักของโครงการคือ ทางหลวงชนบทสาย สส.2021 (ทางเข้า-ออกโครงการ)	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเงิน โดยผลกระทบด้านการค่าตอบแทนสิ่งก่อสร้าง จากการรับ-ส่งคนงาน รถขนส่งที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง สำหรับปริมาณการจราจรที่ตรวจพบในถนนสายหลักของโครงการ มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ทางหลวงชนบทสาย สส.2021 (ทางเข้า-ออกโครงการ) <ul style="list-style-type: none"> - สภาพปัจจุบัน ปริมาณการจราจร มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1306 ระดับการบริการ อยู่ในเกณฑ์ "A" - ค่าประเมิน (ระยะก่อสร้าง) เมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะมีค่าบริการ V/CRatio เท่ากับ 0.1348 ระดับการบริการอยู่ในเกณฑ์ "A" ดังนั้น ผลกระทบอาจเกิดขึ้นต่อการจราจรในระยะก่อสร้างด้านลบในระดับต่ำ (-1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถช่วยลดเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย 2. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่เกิดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ 3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง รถยนต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 4. หากมีความเสียหายต่อผู้จราจรบนทางหลวงชนบทสาย สส.2021 (ทางเข้า-ออก โครงการ) ต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที และทำให้ติดตั้งเดิมเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง 5. เลือกขนาดรถบรรทุกที่ทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม 6. กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในช่วง 08.00-17.00 น. ห้ามมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบ ป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน <u>ส่วนที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกการปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอเพื่อรอการขนส่งดินและวัสดุ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีัมเมอร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมเมอร์ จำกัด
 กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุฬาลงกรณ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอหารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> 7. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอด รถขนวัสดุอุปกรณ์ ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ โดยไม่รุกล้ำ เข้าไปในถนน และให้ทางสาธารณชน หรือจัด พื้นที่ว่างสำรองไว้จอดรถยนต์ใกล้บริเวณพื้นที่ โครงการ 8. จัดให้มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มี ความถี่ ในการขนส่งวันละ 5 เที่ยว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา การจราจร 9. ใช้ผ้าใบคลุมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขณะขนส่งให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการดักล่นของ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและกรณีที่ความชำรุดของ วัสดุก่อสร้างมากกว่ากระบวนการทุกจะด้องติดตั้ง สัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองให้ชัดเจน และ เป็นไปตามข้อกำหนดของกรรมการขนส่ง ทางบก 	
3.8 การระบายน้ำภาค	- ในระยะก่อสร้างโครงการจะเกิดฝุ่นละอองจาก บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและมลพิษจากเครื่องจักรที่ ใช้ในการก่อสร้าง ระยะทางพานะที่วิ่งเข้า-ออก พื้นที่โครงการ เพื่อขนส่งหรือย้ายวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง แต่เนื่องจากลักษณะโดยรอบพื้นที่ โครงการส่วนมากเป็นพื้นที่โล่งว่างทำให้การ ระบายน้ำภาคเป็นไปได้ดี จึงคาดว่าอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ul style="list-style-type: none"> 1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ใน สภาพดีเสมอ 3. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยามเพื่อ รับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นดังทางแนวทางแก้ไขโดย ทันที สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้ายประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนม จำกัด
กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


จำนวน 28/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้อำนวยการฯ บุทธนา มหาจักริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอลซิเบล คอนเซ็ปต์เดนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรара ไฟรเวท ตำบลแม่เมาะเปี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายน้ำอากาศ (ต่อ)		4. กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้ CO, HC, NO _x , SO _x , TSP และ PM ₁₀	<u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รัตน์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
3.9 การสื่อสาร (สัญญาณวิทยุและโทรศัพท์)	- ในระยะก่อสร้างของโครงการกับบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการสามารถกระทำได้โดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ เนื่องจากโครงการมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับบริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและรวดเร็วตั้งแต่นั้น ในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ถูกบดบังคลื่นรับสัญญาณโทรศัพท์ จาก ตัวอาคารโครงการ โครงการจะรับผิดชอบโดยติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณ FreeTV ให้กับบ้านพักอาศัยนั้นๆ 2. จัดให้มีมาตรการลดเสียงความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการในระยะก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารอย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลดเสียงค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี 3. ในกรณีที่ห้อง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไดรฟาร์ค เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	1. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไดรฟาร์คเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนด้วยที่เข้าตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตั้งแต่การสร้างอาคารแล้วเสร็จ เป็นระยะเวลา 1 ปี <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รัตน์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มาย จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 29/143 หน้า

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเน็ล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแมลงผึ้ง เนื้อที่ 1 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณรัศมีโดยรอบ 1,500 เมตร ของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย โรงเรือน สถานที่ราชการ และที่ดินบุคคลอื่นรอง การใช้ประโยชน์	- โครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องต่อความต้องการที่พักอาศัยในชุมชนคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ(0)	1. โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่าวhin และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 	

ลงชื่อ.....

(นายอัมพร จิตตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มย จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าดั่งคุณภาพชีวิต 4.1 ด้านสังคม	- ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีคนงานเข้ามาทำงานประมาณ 50 คน อาจทำให้เกิดชีวิตประจำวันของคนในชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เนื่องจากการก่อสร้างอาจส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการเดินทาง มีเสียงดัง รบกวนความไม่ปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และผู้คนของพื้นที่กระจายอย่างไร้ตัวตน ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลกระทบระยะสั้น อีก จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระยะต้น (-1)	1. แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับทราบแผนการดำเนินงานของโครงการ เช่น ขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาและความถี่ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง รวมทั้งมาตรการให้ชุมชนโดยรอบรับทราบ 2. จัดให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ จากประเด็นข้อห่วงกังวล ด้านทรัพยากรากยาวัฒนธรรม โดยเน้นมาตรการด้านเสียงดังรบกวน ด้านความสั่นสะเทือน ด้านผู้คนและผู้คนของพื้นที่กระจาย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยเน้นด้านภูมิประเทศ ด้านอัคคีภัย และด้านจราจร เพื่อลดข้อห่วงกังวลจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้าร่วมติดตามตรวจสอบมาตรการ ตามข้อห่วงกังวลได้ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ	1. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นายอัมพร จิตะพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 31/143 หน้า

ลงชื่อ..... *Damrong*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการริ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลต์เดนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการตรวจสอบพื้นที่สำหรับ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แก่แหล่งกำเนิดเสียง ตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของพื้นที่เสี่ยงและศุนค่าต่างๆ	ผลการทบทวนเสี่ยงและศุนค่าคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสี่ยงและการดำเนินการ	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบผลกระทบเสี่ยงต่อไป
4.1 ต้านเสียงคอม (ดรอ)		<p>3. จัดให้ประชุมมีส่วนร่วมบูรณาการรัฐบาล รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ เสียงคอม โดยระบุสาเหตุเพิ่มเติมที่นำไปสู่ผลกระทบ ที่รบกวน และสามารถเข้ามาตรวจสอบรายงานได้</p> <p>4. เปิดโอกาสให้ผู้มุ่งชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีสังเวย แสดงความคิดเห็น รับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชน บริเวณรอบพื้นที่โครงการ โดยผู้คนที่โครงการ ต้องการตรวจสอบเช่นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทุกคน เพื่อ รับฟังข้อคิดเห็นของบุคคลในบริเวณเดียวกัน แล้ว คำนึงถึงผลกระทบที่โดยรอบโครงการ</p> <p>5. สร้างความเสี่ยงเพิ่มอีกตัวระหว่างโครงการกับชุมชน บริเวณโดยรอบโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่จาก โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยทุกบ้านโดยประจำ ติดต่ำตระหนักร่องสืบสาน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาใดๆ ที่มีต่อ ทางแนวทางแก้ไขทันที</p>	



ลงชื่อ.....
นายอัมพร จิตต์พัฒนา (นายอัมพร จิตต์พัฒนา)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รัฐวิสาหกิจ จำกัด
กันยายน 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นันจัณรัตน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พลังเชิงบวก จำกัด ลงชื่อ..... จำนวน 2559

ตามที่ 1 (ต่อ) แบบรายงานการผลิตภัณฑ์ต่อสัมภาระที่สำนักงานคุณภาพของสถาบันและมหาวิทยาลัยจะนำไปใช้กับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน โครงการ โครงการฯ เพื่อเวลา ดำเนินการหลังผ่านไปปี สาม เกณฑ์บ้านเมือง จังหวัดพะเยา รัฐยะกรอสูรฯ

องค์ประกอบของพากเสียงในเวทีคอมมิเคชันสำเร็จฯ	ผลการทดสอบต่อสื่อແນວตัวอย่างสำหรับประเมินความต้องการตามมาตรฐาน	ผลการประเมินความต้องการตามมาตรฐาน	มาตรฐานที่ติดตามมาตรฐานที่ต้องการตามมาตรฐาน
4.2 สภาพแวดล้อม จากการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ของชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นบ้านพักอาศัย โรงแรม สถานที่ราชการ นาฬิқอ และแหล่งศิลปะ ซึ่งผู้พักอาศัยโดยรวมให้การส่วนใหญ่ประทับใจมาก สำนักงาน เอกอัครราชทูต รับจ้างและทำนา โดยมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยถูกลงระดับปานกลาง	สภาพโดยทั่วไป โครงการ ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธิน ขนาดบ้าน แหนวยังหัวดินเพชรบุรี สภาพโดยทั่วไปของชุมชน ในรัศมี 1.50 กิโลเมตร โดยรอบข้างพื้นที่ โครงการมีลักษณะเป็นชุมชนพื้นที่คนหนาแน่น ปานกลาง มีการใช้พื้นที่เพื่อสมมารถกันระหว่างที่พักอาศัย โรงแรม สถานที่ราชการ รวมทั้งพื้นที่โล่งที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยลักษณะทางกายภาพโดยรวมดีเยี่ยม บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ชาวบ้านมีลักษณะเป็นสังคมชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างทั่วไป เช่น การทำประมง ตั้งบ้าน อาศัยอยู่ได้รับความส่วนใหญ่รายปีน ภายนอก สถานที่จัดการส่วนใหญ่เป็นบ้าน茅草屋 ไม่มีโครงสร้างที่มีมาตรฐานมากนัก	มาตรฐานที่ต้องการตามมาตรฐานที่ต้องการตามมาตรฐาน มาตรฐานที่ต้องการตามมาตรฐานที่ต้องการตามมาตรฐาน	มาตรฐานที่ติดตามมาตรฐานที่ต้องการตามมาตรฐาน

A circular stamp with a double-lined border. The outer ring contains the text "ROYAL CANADIAN LEGION • BRANCH 19 PRINCE ALBERT SASKATCHEWAN CANADA". The inner circle features a stylized logo consisting of two interlocking letters "R" and "C".

A circular library stamp with a decorative border containing the text "UNIVERSITY LIBRARIES • SERIALS DIVISION". In the center is a stylized logo consisting of four interlocking shapes forming a square-like pattern.


(นายอัมพร จิตพันธุ์รุก)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ รัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๕๕๐

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

จำนวน 33/143 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การศึกษา ตำบลแหลมผักเบี้ยมีสถานศึกษาห้องเรียนจำนวน 2 แห่ง	ระยะก่อสร้างจะมีคนงานประมาณ 50 คน และระยะเวลา ก่อสร้างเป็นเวลาสั้นๆ จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในด้านการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	-	-
4.4 ศาสนา ประชากรของตำบลแหลมผักเบี้ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ลงลงมาคือ อิสลาม และคริสต์	เนื่องจากคนไทยไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม และตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างประสมกลมกลืนของชาวไทย และชาวต่างชาติ ดังนั้นคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)	-	-
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	การประเมินผลกระทบต่ออาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างจากการปฏิบัติงานและด้านสุขागิบาลที่ทำให้เกิดโรคติดต่อและการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนงานก่อสร้างดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง มีชุดปPEMพยาบาลเบื้องต้น ไว้ที่สำนักงานข้าราชการ มีการอบรมด้านสุขอนามัยให้คนงานก่อสร้าง เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ มีการจดบันทึกเก็บสถิติข้อมูลการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุก 1 เดือน หัวหน้าคนงานหรือผู้รับเหมาดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและทำบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง <u>สถาบันที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ก่อสร้าง ตัวบ้านที่ใช้ตรวจสอบ สุขภาพคนงานและสถิติการเจ็บป่วยความเสี่ยงในการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท รั่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รั่นรมย์ จำกัด
 กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ ไอร ara ไฟรเวท ตำบลแม่เมาะฝั่งเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้างขณะ ก่อสร้าง	โครงการจะได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมงมีวิศวกรประจำโครงการและหัวหน้าคนงานที่สามารถตัดสินใจและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีไว้อยดูแลพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนอะลูминียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยรอบโครงการและติดตั้งป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งป้ายแนะนำการทำางาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายนอกในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดวางผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่จัดเก็บวัสดุ และพื้นที่สาธารณูปโภคของคนงานก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดวางผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่จัดเก็บวัสดุ และพื้นที่สาธารณูปโภคของคนงานก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน มีการอบรมเชิงมารยาหารรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคนและต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนอะลูминียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> สภาพความชำรุดของรั้วและการซึ้งขาดของผ้าใบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> สับดาหล 1 ครั้งตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท รีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการป้ายแนะนำการทำางาน และป้ายเตือน ให้มีความถูกต้องชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ <u>ด้านนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> สภาพป้ายภายนอกโครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท รีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
 (นางอัมพร จิตพันธ์สกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีรัมย์ จำกัด
 กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอราชา ไฟรเวท ตำบลแม่เมาะผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ความปลอดภัย</p> <p>2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้างขณะก่อสร้าง (ต่อ)</p>		<p>10. คานงานที่ควบคุม Tower crane ต้องผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการควบคุม Tower crane เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>11. เมื่อทำโครงสร้างอาคารด้องทำ Chain link ยึนจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2 ขั้น</p> <p>12. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายด้วยชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตราประทรงกรรมธรรมประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>13. การก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง</p> <p>14. อบรมชี้แจงคนงานเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้างานและคนงานให้เข้าใจ ตรงกันถึงสาเหตุและมาตรการป้องกันและแก้ไขเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>15. จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย รองเท้า ถุงมือ ที่ครอบหู และที่อุดหู เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงาน</p>	<p>3. ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีโนมิค จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนมิค จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 36/143 หน้า

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทยานา มหัจฉริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีสำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรара ไฟรเวท ตำบลคุ้นผึ้ง เป็นชื่อยื่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 ความปลอดภัย 2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้างขณะก่อสร้าง (ต่อ)		16. จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับพนักงานทำความสะอาดและคนงาน เช่น รองเท้ายางถุงมือ หน้ากากปิดปากและจมูก เป็นต้น 17. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบคลุมรอบอาคารทุกด้าน เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง	
2) ความปลอดภัย 2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ	- ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ จำนวน 50 คน อาจสร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ ในเรื่องคนงานการตีมีสุราของมีนเม้าหรือสภาพยาเสพติด การลักขโมย ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนโดยรอบได้ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยรอบโครงการและติดตั้งป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดตั้งป้ายข้อโครงการและหมายเลขอรหัสพทติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 3. ห้ามติดตั้งและกองเครื่องมือ หรือขั้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ 4. มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 5. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 6. มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง	1. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สปป.ท.ล. 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 2. ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยและค่อยอ่านวิธีความสะอาดทางเข้า-ออกของโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิทะพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนรัมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 37/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจักริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอร ara ไฟร เวท ดำเนินกิจกรรม จำกัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบที่บ่งบอกต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ (ต่อ)		<p>7. ผู้รับเหมา ก่อสร้าง จัดทำประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคน และต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>8. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดง สำเนาตราง器械ธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</p> <p>9. การใช้ Tower crane ใน การ ก่อสร้าง ต้อง ทำ ใน ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น และต้องควบคุมไม่ให้การหมุน ตัวของ Tower crane อ่อนอกเขตพื้นที่ ก่อสร้าง อายุ่ง เครื่องครัด</p> <p>10. เมื่อ ทำ โครงสร้าง อาคาร ต้อง ทำ Chain link ยึด จำก อาคาร เพื่อกันเศษวัสดุ ร่วงหล่น และย้ายตามไปทุก 2 ชั้น</p> <p>11. จัดให้มีปล่องทึ่ง เชิงวัสดุ ก่อสร้าง จาก ที่ สูง และ ลำเลียง ทึ่ง ลง ทุกวัน ใน ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจาก เป็นวันพักผ่อนของ ชุมชน</p> <p>12. จัดให้มีกฎระเบียบ ที่ ใช้ บังคับ คนงาน ก่อสร้าง พร้อม ก่อ กฎระเบียบ ในการ ทำงาน ดังนี้</p> <p>1) ห้าม ทะเลาะวิวาห ทุกกรณี (ไล่ออกทั้งสองฝ่าย)</p> <p>2) ห้าม มีสิ่งเสพติด ให้ ไทย ไว้ เพื่อ เสพ จำหน่าย จ่าย แยก หรือ ครอบครอง โดยเด็ดขาด (ส่ง ดำเนินคดี ตาม กฎหมาย)</p>	<p><u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเรียบเรียงบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท รีัมนร์มย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 <p>3. ตรวจสอบให้ คนงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใน บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง ที่ กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักคนงาน ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความถี่ในการตรวจสอบ - สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมนร์มย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์มย์ จำกัด
กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัสดิริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการทดสอบตัวอย่างที่สำหรับน้ำทิ้ง มาตรฐานการปฏิรูปน้ำทิ้งและแก้ไขเพิ่มเติมที่สำหรับน้ำทิ้งและแก้ไขเพิ่มเติม แหลมแม่ตรากวารีดตามมาตรฐานของประเทศไทย ฉบับที่ ๑๘๗๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดพะเยา อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการ ไอลารา ไฟริวัช ทำงบประมาณผู้ดูแล จำนวน ๑๐๐๐๐๐๐๐ บาท ระยะก่อสร้าง ๑๘๐๐๐๐๐๐ บาท

องค์ประกอบของทางสีเมืองและรุ่นค่าต่างๆ	ผลกราฟที่ต้องการต้องการที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ (ต่อ)		3) ห้ามดำเนินการพ่นพื้นทุกชนิด 4) ห้ามลักษณะของร่างกาย (ส่งคำแนะนำตามกฎหมาย) 5) ห้ามน้ำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต 6) ต้องพึ่งมูลอยู่ในพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้ 7) ห้ามเปิดไฟฟ้าไว้ให้ประยะหนึ่ง 8) ห้ามก่อไฟก่อนตั้งรับอนุญาต 9) ห้ามมีอุปกรณ์และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี้ (1) เห้อหา (2) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย 13. การก่อสร้างทุกชนิดของรัฐบาลเมืองวิภาวดีให้เข้าข้องและ ประสบภัยสูงหรือภัยความคุณดูคล้ายภัยคุกคาม ให้ก็ต้องเดชะ การก่อสร้างที่ไม่ได้ตามหลักวิชาการรวมและปลูกต้น ต่อคนงานและหมูชนให้ถูกต้อง 14. เมื่อมีการก่อสร้างด้วยเครื่องจักรกลในบริเวณบ้านเรือน ต้อง เพื่อช่วยบดบังห้ามฝึกเสียงภาพพื้นที่และ บ้าน ป้องกันศัตรูต่อต้าน ห้ามทิ้งเศษ剩物	



ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตประดิษฐ์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัฐวิสาหกิจ จำกัด
กันยายน ๒๕๕๙

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(สุจิตาศรีราษฎร์ ยุทธนา มัชจิรยาวงศ์)
ผู้อำนวยการบริษัท

บริษัท พยัคฆ์เบต จำกัด แอนด์ คอมสตอร์ค จำกัด
กันยายน ๒๕๕๙

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สาธารณสุขและสุขาภิ <u>สถานภาพด้านสาธารณสุข</u> (1) ข้อมูลสถิติการเกิดโรคและความเจ็บป่วยทั้ง 21 โรคย้อนหลัง 3 ปี จากข้อมูลทุติยภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลแหลมผักเบี้ย และจากการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามในรัศมี 1,500 เมตร ซึ่งจากการสำรวจโครงการที่มีการพัฒนาโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1,500 เมตร	- จากข้อมูลทุติยภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลแหลมผักเบี้ย (21 กลุ่มโรค) และข้อมูลจากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มตัวอย่างรัศมี 0-300 เมตร กลุ่มตัวอย่างรัศมี 300-1,500 เมตร กลุ่มตัวอย่างระยะประชิด และกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว โดยทั้ง 4 กลุ่ม ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคอาการแสดงและสิ่งปฏิกัดที่เพิ่งได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ และรองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ		

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตะพันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนแมร์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 40/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉอริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

องค์ประกอบของสารเคมีและอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด		ผลลัพธ์ของการติดตามที่สำคัญที่สุด	มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานะที่ไม่ดีของสารเคมีและอุปกรณ์
4.6 สารเคมีและอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด	ผลลัพธ์ของการติดตามและอุปกรณ์ที่สำคัญ	ผลลัพธ์ของการติดตามและอุปกรณ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานะที่ไม่ดีของสารเคมีและอุปกรณ์
ผลลัพธ์ของการติดตามและอุปกรณ์ที่สำคัญ (ต่อ)	ผลลัพธ์ของการติดตามและอุปกรณ์ที่สำคัญ	ผลลัพธ์ของการติดตามและอุปกรณ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานะที่ไม่ดีของสารเคมีและอุปกรณ์



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

१८


(ស្តីចុងគម្រោគទានរាជរើយ ឈានបនា មេដែរិយាយស៊ី)

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียงดัง ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วย การเสื่อมของประสาทหูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนงานประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสียง เด็กสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากระบบประสาทหูเสื่อม การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด คลอดของสตรีมีครรภ์ที่อาจเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำกำแพงกันเสียงแบบปิดทึบ ซึ่งมาจากไม้อัด (Plywood) หนา 25 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร ยาวตลอดแนวอาคารของโครงการ ทั้งนี้การติดตั้งกำแพงกันเสียง ต้องห่างจากจุดกำเนิดเสียงอย่างน้อย 1.50 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับความดังลงได้ 23 dB (A) 2. หันทิศทางของอุปกรณ์เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง 3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่างจาก อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ 4. เพิ่มงวดต่อคนงาน เพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัดการหัวสว่านรับหรือป้องกันการกระแทก การขนย้ายวัสดุการก่อสร้างด้วยความนิ่มนวล 6. กำหนดระยะเวลาที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ในส่วนของการในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างต่อเนื่องและล่วงเวลา ตั้งแต่ล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้อมูลเชิงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านเสียง 2. ตรวจสอบสภาพการทำงานก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <u>ผู้ที่สำรวจ</u> <u>ผู้ที่ตรวจสอบ</u> <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - สมรรถภาพการได้ยินเสียงของคนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพการได้ยินเสียง (ตรวจ)ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา - บริษัท รีนرم จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอันพร จิตะพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرم จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุฬาวิวงค์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอร ara ไฟร เวท ตำบลแม่лемผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 ผลกระทบด้านสุขภาพของ(Minor Impact) จากกิจกรรมการก่อสร้าง กรณีมีคนงานก่อสร้างเข้ามาทำงานในพื้นที่ชุมชน อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพ หากมีการปฏิบัติต้านสุขภัยบ้าไม่ดี ได้แก่ โรคทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค รายละเอียด ดังด่อไปนี้ 1) โรคระบบทางเดินอาหาร	<u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u> - โรค/ความแปรปรวนของการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย จากการติดเชื้อแบคทีเรีย	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมน้ำดื่ม(คนละ 2 ลิตร/วัน) ที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม(ทุกวัน) จัดให้มีการอบรมเรื่องงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ และกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดสำหรับห้องน้ำ เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขภัยบ้าเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการบริโภค และความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความเพียงพอของน้ำดื่มและความสะอาดของภาชนะ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีโนม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตพันธ์อุ่น)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนม จำกัด
กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มหาจันทร์วงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) โรคผิวหนัง	ผลกระทบต่อสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> - แนวโน้มมีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมก่อสร้างอาจส่งผลต่อผู้คนละของตลอดจนการใช้สารเคมี เช่น พินเนอร์ กรด-ด่าง เป็นต้น แนวโน้มป่วยด้วยโรคผิวหนัง เช่น แพลพูพอง ผิวหนังอักเสบที่เกิดจากความประมาทของ การปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดีไซด์ และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสผิวหนัง เช่น สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน 2. ดูแลความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอ 3. ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและตากให้แห้งก่อนนำไปใส่ 4. จัดให้มีการอบรมเชิงคุณงานด้านสุขอนามัย ด้านบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสถิติการอุบัติเหตุของผู้พักอาศัย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สถิติการเจ็บป่วยของคนงาน <u>ความเสี่ยงในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
3) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค	ผลกระทบต่อสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> - หากมีระบบสาธารณสุขที่ดี ทำให้เหล่าอาชญากรอยู่ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคคนอยู่ลง สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคจะลดลง เช่น ลูกน้ำยุงลาย หนู และแมลงสาบ เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังบริเวณอื่นๆ ที่อาจเก็บน้ำขังทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก คนงานเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ 2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด และดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถังเพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ รบกวน 3. ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 4. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงสาบ แมลงวัน หนู ตลอดจนห้องน้ำห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมระบบประปาการจัดการมูลฝอยเป็นประจำ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และเมว <u>ความเสี่ยงในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


จำนวน 44/143 หน้า

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจักริยาวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน ๒๕๖๙

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแม่หุลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) โรคที่เกิดจากคนเป็นพำนักระ科	ผลกระทบที่บ่อสุขภัพ <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากการส่อสร้างโครงการจะมีคนงานก่อสร้างมาอยู่ในพื้นที่อาจทำให้เกิดการติดต่อของโรคจากคนที่เป็นพำนักระ科ได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อป้องกันการเป็นพำนักระ科 เช่น โรคไข้หวัด โรควันโรค เป็นต้น 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 3. ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและหากให้แห้งก่อนนำไปใส่จัดให้มีการอบรมเจึงคนงานด้านสุขอนามัยบุคคล 4. จัดระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากส้วม ถังรองรับน้ำฝนอย่างฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 5. ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น 6. ควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอและจาม 7. ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอและจาม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงาน สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ภาวะสุขภาพของคนงานและการอุบัติของโรค ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา 2. ตรวจสอบให้มีหน่วยงานบริการสาธารณสุขใกล้เคียงโครงการ เข้ามายieldให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างในด้านการสาธารณสุขและชีวอนามัย สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีร์นเมอร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีร์นเมอร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีร์นเมอร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
Qd
(นายอัมพร จิตตะพันธุ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีร์นเมอร์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

จำนวน 45/143 หน้า

ลงชื่อ.....
Rm
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัตติริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) อุบัติเหตุจากการจราจร	ผลกระทบต่อสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> - แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจรอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร อาจเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจน โครงการได้อย่างปลอดภัย 2. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง รถยนต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่เกินกฎหมายกำหนดและไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 3. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอนานส่งต่อ หรือรับส่งคนงาน หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด 4. เลือกขนาดรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการวางแผนด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งช่วงเวลาที่ขนส่ง และความถี่ในการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อภูมิภาคการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งต่อเนื่องและวัสดุ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง ด้วยบันทึกตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกการปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งต่อเนื่องและวัสดุ ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
๐๐
(นางอัมพร จิตตพันธุ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 46/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
Anusorn
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการทดสอบและคุณภาพตัวอย่าง มาตรฐานการติดตั้มตรวจสอบผลการทดสอบตามวิธีคอม

โครงการ ไพรเวช ทับสบายน้ำด้วย สำนักงานสถาปัตย์ สำนักงานสถาปัตย์ สำนักงานสถาปัตย์ บริษัทเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของห้องสืบสวนและคุณค่าต่างๆ	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม “ ”	มาตรฐานการติดตั้มตรวจสอบผลการทดสอบที่รวม	
6) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ - เนื่องจากอาคารโครงสร้างเป็นอาคารโครงสร้างสูง 3 ชั้น จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการหลัดตกจากพื้นที่สูงและอาจเสียชีวิตของผู้คนกรณีต้องอาสาลงสูงลง การทดสอบต่อสัญญาณ เช่น การบาน deaf กรณีเสียชีวิตมีแนวโน้มของอัตราการป่วยขึ้นจากการตายที่เพิ่มขึ้น	1. เมื่อทำให้โครงสร้างของอาคารต้องทำ Chain Link ยึดจราภิคการเพื่อกันไม่หลุดร่วงก่อนทุก 2 ชั้น 2. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องทำทางเดินเข้าออกนั้นรอบอาคาร โดยใช้เครื่องเหล็กซึ่งตัวเดาซึ่งถูกหักขึ้น ทุก 2-3 ชั้น ต้องมีคนงานและผู้อาสาฯ ยืนเฝ้าในพื้นที่โครงสร้าง 3. บริเวณทางขึ้น-ลงต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 4. ติดป้ายแนะนำการท้างงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 5. ติดป้ายแนะนำการท้างงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานติดต่อกันเมื่อผ่านกันอันด้วยสายบุคลิกในระหว่างการท้างงานไม่หักคานงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนดามันรักษาน้ำยา กันไฟกันผุน ปลอกเสียงดู กุญแจ ห้องน้ำ ห้องที่ครองบุญ เป็นต้น 6. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันด้วยสายบุคลิกในระหว่างการท้างงานไม่หักคานงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนดามันรักษาน้ำยา กันไฟกันผุน ปลอกเสียงดู กุญแจ ห้องน้ำ ห้องที่ครองบุญ เป็นต้น 7. การก่อสร้างทุกชั้นตอนจะต้องมีเวิร์คเวิร์ฟที่เกี่ยวข้องและประสีบการรับรองคุณภาพคุณดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่นวิศวกรรมและปลอดภัยที่ยังคงแม่ข่ายไม่เสื่อม	1. ทำการรับบัตรที่ติดตั้มตรวจสอบผลการติดตัมตรวจสอบโดยผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ ลักษณะของห้องต้องมีความกว้างและสูงเพียงพอสำหรับคนเดินทางป้อนกันอันด้วยคีย์บอร์ด พิมพ์เอกสารได้สะดวก 2. ความคุ้มค่าและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเติมอุปกรณ์ติดไฟฟ้าที่จำเป็น ที่ด้านในห้องต้องมีความสะอาดและไม่มีเศษขยะ	1. ทำการรับบัตรที่ติดตั้มตรวจสอบผลการติดตัมตรวจสอบโดยผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ ลักษณะของห้องต้องมีความกว้างและสูงเพียงพอสำหรับคนเดินทางป้อนกันอันด้วยคีย์บอร์ด พิมพ์เอกสารได้สะดวก 2. ความคุ้มค่าและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเติมอุปกรณ์ติดไฟฟ้าที่จำเป็น ที่ด้านในห้องต้องมีความสะอาดและไม่มีเศษขยะ
7) ภัยอันตรายอันตราย	ผลการทดสอบต่อสุขภาพ - ผลการทดสอบต่อสุขภาพจากอาการไว้ตัวบุคคล จำกัดศักดิ์ภัยอย่างน้อยในเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากจนน้ำตามหาหากเกิดอันตราย ได้แก่ บาดเจ็บ จมน้ำซึ่งเสียชีวิตได้	1. เก็บวัสดุที่ติดตัมตรวจสอบผลการติดตัมตรวจสอบ เช่นห้องรีบเริบในที่มีประกายไฟ 2. ความคุ้มค่าและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเติมอุปกรณ์ติดไฟฟ้าที่จำเป็น	1. ตรวจสอบภาระปฏิบัติภาระติดตัมตรวจสอบโดยผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ ลักษณะของห้องต้องมีความกว้างและสูงเพียงพอสำหรับคนเดินทางป้อนกันอันด้วยคีย์บอร์ด พิมพ์เอกสารได้สะดวก 2. ความคุ้มค่าและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเติมอุปกรณ์ติดไฟฟ้าที่จำเป็น ที่ด้านในห้องต้องมีความสะอาดและไม่มีเศษขยะ	

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายอัมพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้จัดการของบริษัท รับรองว่า ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้จริง
กันยายน 47/143 หน้า



ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัชฌิริวงศ์)
ผู้อำนวยการริชาร์ด แมคเคนзи
บริษัท พอดิทบีดี คอมเพล็กซ์ แอนด์ คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอป้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย(ต่อ)		3. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัดดุไวยาไฟและขณะปฏิบัติงานจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน 4. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้ 5. ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่งตัวไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	<u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สอดดับน้ำที่เกิดอัคคีภัย <u>ความดันในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีโนร์ม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
4.7 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ	ในระยะก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมต่อผู้พบเห็นและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการได้แต่อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการจะเกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. ติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาน อะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งใช้ผ้าใบทึบ 2 เมตร รวม 6 เมตร ซึ่งปิดคลุมรอบตัวอาคารโครงการ เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 2. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบคลุมรอบอาคาร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลงสู่พื้นที่ใกล้เคียง 3. ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อยปราศจากมูลฝอยและกองเศษมูลฝอย 4. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้	<u>ดูแลสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพที่บดบังทัศนอุจจัดได้</u> <u>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</u> <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - รั้วรอบพื้นที่โครงการ <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพรั้วสามารถบดบังทัศนอุจจัด <u>ความดันในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีโนร์ม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนร์ม จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 48/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉิษฐวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอราชา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) บดบังแสงแดด อาคารของโครงการมีลักษณะเป็น อาคารประเภทโรงเรน สูง 3 ชั้น	- ประเมินผลกระทบด้านการบดบัง แสงแดดที่อาจเกิดขึ้น พบว่า ในระยะ ก่อสร้างผลกระทบยังไม่มาก ประกอบ กับบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้าง หนาแน่น คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้าน ^{การบดบังทิศทางแสงแดดด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)}	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีมาตรการดูแลความเสียหายต่อบุชูนอ้น เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบดบัง แสงแดดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยใน หนังสือดังกล่าวจะระบุข้อและหมายเหตุรหัสพทท ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงโดยโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบของโครงการต่อ บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย ค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับ เจ้าของโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ในการณ์ที่ห้าง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงได้ให้ใช้ ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่ อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะ ก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการ เสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำ การแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รัตน์รัตน์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร อิตตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์รัตน์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 49/143 หน้า

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉิวยังค์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอโอรา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) บดบังทิศทางลม	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างอาคารจะสร้างความสูง อาคารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และบริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย โรงเรือน สถานที่ราชการ และที่ดินบุคคลอื่น ประกอบกับพื้นที่โครงการและใกล้เคียง เป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น จึงระบบอากาศค่อนข้างดี คาดว่าจะ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบัง ทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านลบใน ระดับต่ำ (-1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ออกแบบอาคารโครงการก่อนที่จะทำการ ก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้ออกแบบ ออกแบบ ตัวอาคารให้มีลักษณะให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่าง ตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อย กว่า 3 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้ สะดวก 2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคารโครงการ บดบังทิศทางลมจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุข้อและหมายเลขอ โทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับ ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบของ โครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ ซ้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ ตลอด ระยะเวลาสร้าง 3. ในกรณีที่ห้าง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงโดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และใน กรณีที่ห้าง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ความที่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
Q A
(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีรัมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
Anusas
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจิริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแม่лемผักบีบ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การประเมินความเป็นส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว ด้วยผู้ที่อาศัยในบริเวณโดยคำนึงถึงผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงเพื่อที่โครงการในระยะก่อสร้างคาดว่าจะมีคนงานหั้งสันน ประมาณ 50 คน เข้ามาทำงานในบริเวณเพื่อโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว เช่น ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเพื่อที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เสียงดังรบกวน เป็นต้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ (-1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กอาน อะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยล้อมพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อใช้ในการดูแลสอดส่องสถานที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างทั่วถึงจำนวน 2 ตัว คือ ด้านประตูโครงการ และถนนสาธารณะ 3. บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและ yan พาหนะต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาน อะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้วยผู้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอันพร จิตะพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 51/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอหรารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การประเมินความเป็นส่วนตัว(ต่อ)		<p>4. จัดให้มีกฎระเบียบที่ใช้บังคับคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานอย ดูแลความประพฤติของคนงาน มิให้สร้างความ เดือดร้อนหรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกกฎระเบียบในการทำงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ห้ามทะเลาะวิวาททุกรูปแบบ (ไม่ออกหั่งสองฝ่าย) 2) ห้ามมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้เพื่อเสพ จำหน่าย จ่ายแยก หรือครอบครอง โดยเด็ดขาด (ส่งดำเนินคดีตาม กฎหมาย) 3) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 4) ห้ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดำเนินคดีตาม กฎหมาย) 5) ห้ามน้ำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่ ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต 6) ต้องทิ้งมูลฝอยในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 7) ห้ามเปิดไฟทึ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 8) ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต 9) ห้ามมีอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี้ (1) ให้ออก (2) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย 	


ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มย จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 52/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา นหจฉริยะศรี)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการประทับต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอลารา ไฟร์วัช ดำเนินการเพื่อแก้ไข ดำเนินการแบบใหม่ จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของห้างสิ่งแวดล้อมและถุงค่าตัวฯ	ผลการซึ่งทางผู้ดูแลรักษาที่สำคัญ	มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การซ่อมแซมเครื่องดื่มน้ำที่สูญเสียไปจาก การพัฒนาโครงการ	- โครงการรับน้ำภายนอกที่ติดตั้งไม่ดี ทำให้น้ำท่วง โครงการไม่สามารถนำไปใช้ได้ จึงนำน้ำห้องน้ำ 89 ห้อง โดยการพัฒนาโครงการทำให้พื้นที่ดิน ถูกแทนที่ด้วยอาคารส่งผลให้สิ่งแวดล้อมบริเวณ ตั้งกล่าว เป็นไปตามที่ต้องการ ตั้งแต่นั้น โครงการต่อ กำหนดให้มีมาตรฐานครุภัณฑ์สูง เนื่องจากใน ปัจจุบันโครงการตั้งแต่นั้น โครงการจะ ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดดังนี้	1. ขาดออกห้องน้ำสาธารณะร่วมกับเรือนรอบโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. แมลงผึ้งเกี้ยย เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถบรรบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ้างของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ 2. ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องการ โดยประมาณต่อปี มากกว่าหาระเท่ากับพื้นที่ โครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. แหลมผักเบี้ย โดยเจ้าของโครงการเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	1. บังคับใช้กฎหมาย พร้อมรายงานเป็นรูปภาพแล ช่องทางพัฒนามีความส่วน ที่โครงการดำเนินมาแล้ว รวมกับห้องน้ำ สถานที่ดูแลรักษา - พื้นที่โครงการ ตั้งแต่ที่ผู้ดูแลรักษาฯ - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น ความต้องการของผู้ร่วมตอบ

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.



ลงชื่อ.....
(นายอัมพร จิระพันธุ์กุล)
กรรมการผู้จัดการของบริษัท รับผิดชอบ
กันยายน 2559

Dam

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิ์ หมั่นคงรัตน์)
ผู้อำนวยการศึกษาธิการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พลังเชิงบวก จำกัด รับผิดชอบ
กันยายน 2559

จำนวน 53/143 หน้า

กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออรา ไฟรเวท คำนับแล่มผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การขยายสู่สังคม (Community-social respond)	<p>- จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักราคาดีเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยรอบ โครงการมีความตระหนักและดำเนินการดึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ</p>	<p>1. ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณรอบโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. แหลมผักเบี้ย เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>2. ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ปลูกทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. แหลมผักเบี้ย โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>3. กำหนดให้โครงการซ้อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. แหลมผักเบี้ย หากมีการชำรุดด้องรีบดำเนินการแก้ไขทันทีโดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	<p>1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและ อธิบายภารกิจกรรมด่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ด้วยวิธีดูดู</u> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนร์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301</p>

ลงชื่อ.....
(นางอันพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนร์มาย จำกัด
กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 54/143 หน้า

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุพเรศนา มหาจักริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ เอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแรมผักบี้ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.11 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1) การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม	<p>1. ผลกระทบสำรวจครึ่งที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มที่ 1(ห่างจากพื้นที่โครงการ 0-300 เมตร)จากโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบบ้าง แต่คาดว่าเป็นผลกระทบที่มีค่าการตรวจวัดบางด้านนี้ เช่น อากาศ เสียง อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานกำหนดหรืออยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง แต่ดังนั้นยังคงได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆ ในทำอ้อมด้วย เช่นการจราจรดีดขัดจากการชนส่ง วัสดุก่อสร้างจากโครงการ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างในบางช่วงเวลาที่มีลมพัด เป็นต้น - กลุ่มที่ 2 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 300-1,500 เมตร) พบว่า จะได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากการดำเนินโครงการจะอยู่ในรัศมีตั้งแต่ 300-1,500 เมตร จากโครงการเป็นกลุ่มคาดว่าอาจได้รับผลกระทบอยู่บ้าง ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับกลุ่มที่อยู่ในรัศมี 0-300 เมตร แต่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า - กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว พบว่า ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อากาศ เสียง 		<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง ดังนี้ที่เข้าตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความตื่นในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนэмฯ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนэмฯ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอหรารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.11 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1) ผลการสำรวจครั้งที่ 2	2. ผลการสำรวจครั้งที่ 2 เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 โดยที่ปรึกษาฯ ได้นำข้อเสนอแนะของประชาชน ในการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 และมาตรการที่โครงการต้องจัดให้มีทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมาดำเนินการแต่ละด้านเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ โดยมีข้อห่วงกังวลให้โครงการและผู้รับเหมาดำเนินการลดผลกระทบที่นำเสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และอบต.แหลมผักเบี้ย อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท รื่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
นางอัมพร จิตะพันธ์กุล
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รื่นรมย์ จำกัด
กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหจอริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการร่วมก่อสร้าง
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559


ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอร ara ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการ ไอร ara ไฟรเวท เมื่อเปิดดำเนินการ พื้นที่เดิมจะเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ เป็นโรงแรม มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 89 ห้อง พื้นที่จอดรถยานร 36 คัน ที่จอดรถยานรคันพิการ 2 คัน รวมทั้งหมด 38 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 10 คัน ทางโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูทันสมัยกลมกลืนกับอาคารบริเวณโดยรอบของโครงการนอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการอย่างสวยงามซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ร่มเย็น และความสวยงามโดยการจัดภูมิสถาปัตย์ พื้นที่สีเขียวของโครงการทำให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบริเวณในพื้นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปบางในด้านลบในระดับค่า (-1)	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่ และปลูกต้นไม้โดยรอบและทางโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย ควบคุมดูแลสภาพภูมิป่าในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม ที่ได้ออกแบบไว้ จัดให้มีการดูแลดันไม้รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพและทันสมัย จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินไม้ป่าอยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อใช้ช่วยยึดหน้าดินไม้ให้เกิดการหลังพังทลาย 	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลดันป่าบริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสมบูรณ์ของดันไม้ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รัตน์รัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตต์พันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์รัมย์ จำกัด
 กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจันทร์วงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการปลูกพืช	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเปิดดำเนินการมีเพียงกิจกรรมเพื่อยู่อาศัยและพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมเปิดหน้าดิน การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการปลูกพืชฯลฯ ของดินแต่อย่างใด พร้อมทั้งโครงการได้จัดให้มีการจัดภูมิสถานปัตยกรรมโดยปลูกไม้ยืนดัน ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการบริเวณโดยรอบอาคารรวมไปถึงพื้นที่ว่างด้านหลังฯ ซึ่งจะช่วยในการยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีรั้วแนวเขตที่ดินโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการปลูกพืชฯลฯด้านบนในระดับต่ำ (+1) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดสวน ปลูกต้นไม้ ให้เป็นพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการปลูกพืชฯลฯ 2. ดูแลรักษาสวนหยาดและดันไม้ให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 3. มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่บ้านยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ดูแลดันไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้เขียวสดใสอยู่เสมอ 2. บริเวณพื้นที่สีเขียวดันที่ใช้ตรวจสอบ 3. ความสมบูรณ์ของต้นไม้ 4. ความถี่ในการตรวจสอบ 5. ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท รีัมนีย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ด้านหลังผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในแนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย ดังนั้น คาดว่าระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว (0) 		

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
กรมการผู้อพยานขอของบริษัท รีัมนีย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุลิวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลเหล่ามัดบ้านเปี้ยญ อ้าเกอืบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบที่บีบตือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	- ฝุ่นละอองที่เกิดจากโครงการจะเกิดจาก การจราจรเข้า-ออก ซึ่งไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจาก ถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตและ บริเวณที่ว่างอื่นๆภายในโครงการจะมีการปลูก หญ้าปกคลุมทั้งหมด ไม่มีส่วนใดเป็นพื้นดินที่ ก่อให้เกิดฝุ่นละออง อย่างไรก็ตาม โครงการต้อง กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคาดว่าจะก่อให้เกิด ผลกระทบด้านฝุ่นละอองด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วสันนูนช่วยลดความเร็วแบบ โค้งพาราโบล่า ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็น ประจำเพื่อป้องกันการพุ่งกระเจ่ายของ ฝุ่นละออง มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์ กฎหมายกำหนด โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่า ทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ โดยการปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆ เพื่อเป็น แนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศและ ช่วยลดขับ fart บนถนนออกไซด์จากการถ่ายมรดก 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสันนูน ช่วยลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี สถานที่ตรวจสอบ ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ดูแลที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูนช่วย ความดีในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้อำนวยการส่วนราชการ ยุทธนา มหาจันทร์วงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแรมเมืองเปี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ 2) มลพิษทางอากาศ	<p>บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญดังนี้</p> <p>1) CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0009 mg./ลบ.ม. - ค่าประเมินรถจักรยานยนต์ = 0.0002 mg./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.776 mg./ลบ.ม. - รวม CO ทั้งหมด = 0.7671 mg./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 34.20 mg./ลบ.ม. <p>2) HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0001 mg./ลบ.ม. - ค่าประเมินรถจักรยานยนต์ = 0.00005 mg./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 3.106 mg./ลบ.ม. - รวม HC ทั้งหมด = 3.1062 mg./ลบ.ม. - ไม่มีค่ามาตรฐาน <p>3) NO_x</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.000035 mg./ลบ.ม. - ค่าประเมินรถจักรยานยนต์ = 0.0000009 mg./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0116 mg./ลบ.ม. - รวม NO_x ทั้งหมด = 0.0116 mg./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 mg./ลบ.ม. 	<p>5. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ทุก 6 ครั้ง/เดือน</p> <p>6. ปลูกไม้ยืน年ต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษจากการรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p> <p>7. ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้ในโครงการ คำนึงถึงชนิดของพันธุ์ที่ปลูกให้มีความสามารถในการตัดชั้บคาร์บอนมอนอกไซด์ให้รุ่มเร้าและเหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>8. จัดให้มีการทดสอบรายละเอียดของการแจ้งเรื่องร้องเรียนของบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อผิดติดต่อ สถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งจัดทำป้าย แสดงข้อมูลและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนในขนาดที่ชัดเจน เพื่อติดประกาศไว้ในบริเวณโครงการ</p>	<p>2. ตรวจสอบพร้อมเมื่อเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ด้านที่ใช้ดูดซับ</u> - สภาพของด้านไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 <p>3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย <u>ด้านที่ใช้ดูดซับ</u> - ความสะอาดและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301


ลงชื่อ..... 
 (นายอัมพร จิตพันธ์กุร)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์ จำกัด
กันยายน 2559




จำนวน 60/143 หน้า

POSSIBLE
PLANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ..... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มะจันจิวงศ์)
 ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะเวลาดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบทางอากาศ (ต่อ)	4) SO_x - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.000002 มก./ลบ.ม. - ค่าประเมินรถจักรยานยนต์ = 0.0000018 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0019 มก./ลบ.ม. - รวม SO_x ทั้งหมด = 0.0019 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม. 5) TSP - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0000016 มก./ลบ.ม. - ค่าประเมินรถจักรยานยนต์ = 0.0000004 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.157 มก./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.1570 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 6) PM_{10} - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0000007 มก./ลบ.ม. - ค่าประเมินรถจักรยานยนต์ = 0.0000006 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.095 มก./ลบ.ม. - รวม PM_{10} ทั้งหมด = 0.0950 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.	9. กำหนดให้โครงการตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการ (TSP และ PM_{10}) ในช่วงเปิดดำเนินโครงการทุก 6 เดือน	4. ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO , HC , NO_x , SO_x , TSP และ PM_{10}) <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ด้านหน้าที่ใช้ตรวจสอบ</u> - CO 24 ชม. - HC 24 ชม. - NO_x 24 ชม. - SO_x 24 ชม. - TSP 24 ชม. - PM_{10} 24 ชม. <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รื่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ

 (นางอัมพร จิตต์พันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รื่นรมย์ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 61/143 หน้า

ลงชื่อ

 (ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ อุทธนา มหาศรีวิวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายงานผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการดำเนินการที่ต้องการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ
โครงการ "อุรุรา ไฟร์เวฟ สำนักงานพัฒนาเมือง จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1 ภายนอก"

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและศูนย์กลาง	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	- ความชื้นของอากาศเพื่อบาบอักษร จากการคำนวณพบว่าปริมาณความชื้นที่เกิดจากกระบวนการปรับอากาศโดยรวมอยู่ในช่วง 0.20°C ซึ่งไม่เกินค่าความชื้นมาตรฐานบริเวณโดยรอบ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความชื้นในอากาศโดยรวม แต่ได้บรรลุมาตรฐานความชื้นตามเอกสารโดยฉบับมาตรฐานการสุขาที่ได้มาตรฐานโดยรวมด้วยตัวสูงขึ้น แต่ยังคงมีความชื้นที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงต้องดำเนินการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความชื้นลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการต่อไป	1. ประชุมพัฒนาผู้ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้ปรับปรุงการทำงานใหม่ ซึ่งจะลดผลกระทบ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐตรวจสอบใหม่ ซึ่งจะลดผลกระทบ หมายเหตุ: ต้องมีบันทึกของตน 3. จัดให้มีกล่องถัง存放ความคิดเห็น รับข้อร้องเรียน และพัฒนาคุณภาพเพื่อสนับสนุนหัวใจจริง และ สามารถดำเนินงานด้วยความตั้งใจจริง ตลอด เวลา	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

.....
ลงชื่อ.....
.....
(นายอัมพร จิตตะพันธ์)
กรรมการผู้อำนวยการ สำนักงานฯ ประจำ กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุกรนา นันจัลปริยานน)


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อาดิสุริเบ็ค จำกัด ศูนย์เคมี ถนนสุรศักดิ์ จำกัด

จำนวน 62/143 หน้า
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแม่лемผักกเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง โครงการเป็นโรงเรน จำนวน 89 ห้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ให้บริการห้องพักและพักผ่อนไม่มีกิจกรรมใดเป็นแหล่งกำเนิดของเสียง ดังนั้นก่อให้เกิดปัญหา	- ผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก การจราจรเมื่อเปิดดำเนินการจะมีการสัญจร ของยานพาหนะของผู้มาใช้บริการในโครงการ ด้วยกีดามแต่ก็มีปริมาณไม่นักนัก ดังนั้น ระดับเสียงจากการจราจรภายในพื้นที่ โครงการในระยะดำเนินการจึงก่อให้เกิด ผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนด้วยชุมชน ใกล้เคียงด้านบนในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกจากพื้นที่ โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยาม วิกาลไว้ในกฎระเบียบของโรงเรน กำหนดให้มีสันสนูนของความเร็วของรถบนถนน ภายในโครงการ เพื่อช่วยลดความเร็วของรถ และ ลดเสียงจากการแล่นรถ ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลด้านไม้ในโครงการ ให้ดีอยู่เสมอเพื่อช่วยเป็นแนวคุดชับเสียงจาก ภายนอกได้ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มี ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจาก การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสันสนูน ชະลอดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสันสนูนลด ความเร็ว <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - ไดอนลค 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิبل คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการติดตามตรวจตอบมาตรการทบทวนแก้ไข

โครงการ "อุโมงค์ ไฟฟ้า ดำเนินการโดยผู้รับเหมาและผู้รับเหมาที่มีความสามารถด้านน้ำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 3 ดำเนินการ"

องค์ประกอบของพื้นที่สำคัญและผลกระทบต่อพื้นที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสัมพันธ์อ่อน	เนื่องจากโครงการจะดำเนินการในลักษณะเป็นที่พักอาศัยซึ่งผู้ประกอบการเน้นให้เป็นสถานที่พักอาศัยอย่างเดียว มิได้มีการประ拔กอบกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือก่อให้เกิดการบกวนต่อชุมชนและประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบ การดำเนินโครงการจึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ำต้นความสับสนหรือก่อให้เกิดการบกวนต่อประชาชนที่พักอาศัยในลักษณะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)	ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากร้ำน้ำ	<p>1) น้ำผิวดิน</p> <p>จากการสำรวจบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการพบว่ามีแหล่งน้ำพื้นดินธรรมชาติ คือห้วยเล็กอ่าวไทย ในระบบดําริมน้ำริมแม่น้ำประปาส่วนภูมิภาค สามารถจับรับน้ำประปาจากกรุงเทพมหานคร ให้บริการน้ำประปาอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของครัวเรือน ทั้งนี้ ในระยะต่อไปมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้าง เท่ากับ 91.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) คุณภาพน้ำ</p> <p>ในระยะต่อไปการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นท่ากับ 71.07 ลูกบาศก์เมตร/วันโดยมีน้ำเสียทั้งหมดได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียชั้นที่ 1 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาก แต่จะมีปริมาณน้ำเสียที่ไม่สามารถดูดซึมน้ำเสียที่มีค่าความสัมภាឌในการดูดซึมน้ำเสียสูงในแต่ละครั้งและเพื่อให้อุปกรณ์และระบบبعثลางทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องได้รับการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นหนึ่งเดียว อาทิ กล่องคัดหลังออกจาระแบบบำบัดน้ำเสีย สภาพน้ำดูดรวมกันทั้งหมดหลังออกจากระบบท่่าน้ำทิ้ง บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและหลังออกจากตู้น้ำซึ่งตรวจสอบ</p> <p>2. จัดให้มีการสูบน้ำจากอ่างจากรของงานส่วนภูมิภาคอ่อนตัว ครั้งหนึ่งอยู่รอบๆ บริเวณที่ดูดซึมน้ำเสีย</p> <p>3. จัดทำตารางกำกันด้วยเยลล่าท่อ สำหรับท่อที่ประดูกนิ่นระบบบำบัดน้ำเสียทุกที่นั่น ตามที่มีขอของแต่ละประภากพ เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง ในแต่ละครั้งและเพื่อให้อุปกรณ์และระบบبعثลางทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องได้รับการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. ตรวจสอบการหักงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนทุกๆ วัน</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตราชัยบุรี น้ำทิ้ง กล่องคัดหลังออกจาระแบบบำบัดน้ำเสีย สภาพน้ำดูดรวมกันทั้งหมดหลังออกจากตู้น้ำซึ่งตรวจสอบ</p> <p>- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและหลังออกจากตู้น้ำซึ่งตรวจสอบ</p> <p>- ความเป็นกรดด่าง (PH)</p> <p>- บีโอด (BOD)</p> <p>- สารแขวนลอย (Suspended solids)</p> <p>- ซัลไฟต์ (Sulfide)</p> <p>- สารที่คล้ายน้ำตัดห้องหมัด (Total dissolved solids)</p> <p>- ตะกอนหนัก (Settleable solids)</p> <p>- ไขมันและน้ำมัน (Fat oil and grease)</p> <p>- ทีโคเอี๊ย (TKN)</p>



ลงชื่อ
ก.ก.
 (นายอัษฎ์ พัฒน์คง)
 กรรมการผู้จัดการของบริษัท ร่วมมาย จำกัด
 กันยายน 2559

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ
ก.ก.
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นันท์รัตน์)
 ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์แนวโน้ม
 บริษัท พัฒน์คง เป็น จำกัด ห้องสมุดคนที่ แอล. คอมเมอร์เชี่ยล ชั้น 3
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลลุมพลังผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ด่อ)	ออกสูญหรือซึ่งปัจจัยน้ำสาธารณะ ต่อไป ดังนี้ในระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำด้านลบในระดับต่ำ (-1)		<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 6 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก สภาพปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการ เป็นบ้านพักอาศัย โรงเรือน สถานที่ราชการ และที่ดินบุคคลอื่นของการใช้ประโยชน์ โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการจัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนบกประเทศสัตว์หายากหรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมของการพัฒนาโครงการในระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผลกระทบในระดับ (0) ต่อด้านทรัพยากรชีวภาพบนบกในปัจจุบัน 		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พับແลงชีวภาพในน้ำที่สำคัญแต่อย่างใด	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ในระยะดำเนินการ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ท่อสาธารณะ ต่อไป ดังนี้ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (0) 		

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)

กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

จำนวน 65/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจักริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของน้ำ</p> <p>3.1 การใช้น้ำ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ต่ำบลuffs ผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และจ่ายส่งまいยังพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>ระยะดำเนินการคาดว่าจะมีอัตราการใช้น้ำประมาณ 91.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 3.81 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยในช่วงของการใช้น้ำสูงสุดคิดเป็น 8.57 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดที่ 2.25 เท่าของปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สามารถจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น เมื่อระยะดำเนินการแล้ว คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดี din โดยถังเก็บน้ำได้ดี din จะใช้วัสดุแบบกันซึม Cementitious waterproofing membrane หากผิวนอก และสำหรับผิวภายในหาด้วย Liquid epoxy หรือ Acrylic non toxic ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาภูมิภาคกำหนดเพื่อป้องกันสารปนเปื้อน</p> <p>2. ควบคุมและตั้งเวลาการสูบน้ำประจำของโครงการ ให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อน้ำประจำในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน</p> <p>3. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำขึ้นได้ดี และขันタイトฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</p> <p>4. กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดกำจัดปลวก แมลงสาบ ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีร่วงหล่นลงไปในถังเก็บน้ำประจำ โดยจำกัดบริเวณมิให้ดำเนินการ</p>	<p>1. ตรวจสอบ การปนเปื้อนของน้ำภายในถังเก็บน้ำได้ดี din และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli หากพบว่ามีการปนเปื้อนต้องทำการล้างทำความสะอาดสถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำได้ดี din <u>ด้วยการตรวจสอบการปนเปื้อน</u> - สี (Colour), pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความชุ่ม (Turbidity), NTU - ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) - ปริมาณเหล็กทั้งหมด - ความกรดด่างของน้ำ - โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total coliform bacteria) - อีโคไล (E.coli) - แซลโมเนลล่า (Salmonella) <p><u>ความต้องการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีโนเม่ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
G A
(นางอัมพร อัจฉราพันธุ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนเม่ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 66/143 หน้า

ลงชื่อ.....
Omar
(ผู้อำนวยการอาชาร์ย ยุทธนา มหาจันทร์วงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอดิจิทัล คอนสัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรара ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(๑)	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>5. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปา เป็นประจำ ในเรื่องของ กลิ่น สี เก็บตัวอย่างน้ำ ในถังเก็บน้ำได้ดินมากว่าคราที่หาเชื้อ E.Coli</p> <p>6. ตรวจสอบคุณภาพน้ำและระบบเส้นท่อ ประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่า มีการชำรุดให้วางแก้ไขทันที</p> <p>7. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของ โครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>8. 在การออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก็อก ประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ ชักโครก ประหยัดน้ำ และหัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น</p> <p>9. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองปีลละ 1 ครั้ง โดยทำการล้างทีละ 1 ถัง จนกว่าจะครบตามจำนวนถัง เก็บน้ำสำรองจะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อ ป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้น้ำที่เกิดจากการล้าง ถังเก็บน้ำสำรองใช้รดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ โครงการน้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ใช้รดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>10. จัดให้มีฝาร์กน้ำถังน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝาร์/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำ ความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง</p>	<p>2. ตรวจดูอยร์วิชั่มของระบบห่อส่งน้ำ และระบบจ่าย น้ำประปา หากพบให้รับทำการแก้ไขโดยทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบห่อจ่ายน้ำ <u>ถังน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การร์วิชั่มหรือ แทค) หากพบเหตุกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีโนมิ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 <p>3. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำได้ดินและขันดินดินฟ้า <u>ถังน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ล้างทำความสะอาด <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ปี/ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีโนมิ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301


ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนมิ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 67/143 หน้า

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุฬาลงกรณ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559


ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ตำบลแม่น้ำแม่บี๊ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	<p>น้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 71.07 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ แบบตะกอนเร่งสมบูรณ์ (Completely mixed activated sludge) ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณได้ 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับปีโอลดี้เขาระบบ 125 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าปีโอลดี้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คาดว่า จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับค่า (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่งสมบูรณ์ (Completely mixed activated sludge) เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนป้อนส่วนย่อยสลายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วนเกราะ ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อป่าก่อภาระเต็ม จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีไมเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คุณคุณูเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบฝาปิด และส่วนที่ต้องเข้าไปดูดและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและถักไขมันออกจากถังดักไขมันทุกวัน เมื่อถักไขมันแล้วให้พนักงานนำไปใส่ในถุงที่มีกระดาษชำระ แล้วนำไปเผาให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วนำไปไว้ยังห้องพักภูมิฟอยรูมของโครงการต่อไป 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึบก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึบก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบ <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ชัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รัตน์รัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ...

(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์รัมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 68/143 หน้า

ลงชื่อ...

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุฬิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลต์แทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายงานผลการตรวจสอบที่รักษาภูมิทัศน์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอลดา พริวารา สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่ อ่างทองบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	<p>8. ตีสันสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณเตยร่องเขตท่อน้ำปั้นด้านเสียรวมให้สูดกัน และซึ่ยน้ำยาถ่ายราชรากไว้ว่า “บริเวณนี้เป็นช่องบำบัด น้ำเสีย”</p> <p>9. มีการดูดบ่ารุงรักระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการ ดูร่องเข็มคอกกรณีในระบบบำบัดเสียรายเดือนเพื่อ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัด น้ำเสียรวมถึงการทำงานน้ำตัดตามปกติหรือมีสิ่งผิดปกติ เกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ระบบบำบัดงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>10. โครงการกำหนดที่พื้นที่มาตราการในการจัดเก็บบริษัท ซ้อมและรับยานยนต์การตรวจจับดูดภายน้ำที่ผ่าน การบำบัดน้ำเสียที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่าง กำหนดพักเกณฑ์ ริชีการ และแบบการเก็บบริษัท และซ้อม กิจจิทัพบันทึกรายละเอียดและ รายงานสรุปผลการทำการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยมีความถูกต้องตามที่กำหนดให้ทันที สอดคล้องระหว่างตัวอย่างภายน้ำที่ รายงานผลต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และขออนุมัติผ่านมาโดย ๖ เดือน/ครึ่ง</p>	<p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไป ของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยที่ติดรวมระบบ - สภาพการชำรุดของระบบสุขาภิบาล ความถี่ในการตรวจสอบ - ตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัด น้ำเสีย เป็นประจำทุกวัน ผู้รับผิดชอบ <p>3. ตรวจสอบบ่อเก็บกักก่อนท่อระบายน้ำร้อน โครงการและบ่อตักน้ำอยู่เชื้อมท่อของ โครงการ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักแหล่งรบายน้ำรองไปครองการ แหล่งรบก มูลอย บริเวณดูซื้อต่ำท่อระบายน้ำ ด้วยที่ติดรวมระบบ - เศษขยะและ ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ ๑ เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
			<p>POSSIBLE CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.</p> <p>ลงชื่อ..... (นางอัมพร จิตพันธ์รุจ) กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ร่วมมูลฯ จำกัด กันยายน 2559</p> <p>บริษัท ไอลดา พริวารา จำกัด ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ลงชื่อ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัชฌิริยะวงศ์) ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท พฤศจิบริการสิ่งแวดล้อม กันยายน 2559</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอหัวน้ำแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p><u>ประเมินผลกระทบจากก๊าซมีเทน (CH_4) ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน</u></p> <p>จากการพิจารณาส่วนต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย พบร่วมส่วนที่จะทำให้เกิดก๊าซภายในระบบบำบัดน้ำเสียจะเกิดขึ้นภายใต้ในบ่อตักไขมัน บ่อเกราะ ของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งโครงการจะกำจัดก๊าซมีเทน ที่เกิดขึ้นในสภาวะไร้ออกซิเจน จากดังเกราะของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น 1.71 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยต่อท่อให้ก๊าซมีเทนมาระบายออกที่บ่อตักกำจัดมีเทนขนาด 1.92 ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>มาตรการแก้ไขผลกระทบจากก๊าซมีเทน (CH_4) ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีปอดินสำหรับกำจัดมีเทน (CH_4) ที่เกิดขึ้นในสภาวะไร้ออกซิเจนจากระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณก๊าซมีเทน (CH_4) เกิดขึ้น 1.71 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยออกแบบบ่อตักให้มีขนาด 1.92 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณถังเก็บก๊าซมีเทน โดยให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปได้เท่านั้นและห้ามสูบบุหรี่ ดูแลและตรวจสอบบ่อตักสำหรับกำจัดก๊าซมีเทน (CH_4) ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 	
		<p>วิธีดูแลรักษาปอดินสำหรับกำจัดก๊าซมีเทน (CH_4)</p> <ol style="list-style-type: none"> ปลูกพืชคลุมดินบริเวณด้านบนของบ่อตักกำจัดมีเทนและดูแลรักษาพืชคลุมดินให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อคุ้ครัดต่ออาหารที่เกิดจากการย่อยสลายมีเทนทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ตรวจสอบบ่อตักสำหรับกำจัดก๊าซมีเทน ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 	

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีบูนเมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 70/143 หน้า


ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอฮารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>3. กำหนดให้มีการถ่ายดินออกจากบ่อดินปีละ 1 ครั้ง พร้อมตรวจสอบสภาพการใช้งานการแทรกไว้ การอุดตันของห้องใต้มีเทน หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>4. มีการเติมน้ำ เพื่อรักษาระดับน้ำในถังเก็บก้ำชให้อยู่ในระดับที่กำหนด ทุกสัปดาห์</p> <p>5. ห้องก๊าซควรได้รับการตรวจสอบการรั่วซึ่งทุก 1 เดือน</p> <p>มาตรการแก้ไขผลกระทบจากคละของโลย (Aerosol) ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>1. โครงการจะต้องรวบรวมละของโลย ที่เกิดจากบ่อเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยผ่านห่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งบริเวณปลายห่อที่มีพัดลมดูดอากาศเพื่อถูกคละของคลอยมาเก็บไว้ในถังบำบัดก่อนระบายนอกสู่บรรจุภัณฑ์ต่อไป</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่างคอยดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดคละของโลยทุกวัน</p> <p>3. ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปยังบันไดถังบำบัดคละของโลย โดยให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปได้เท่านั้น</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่างดูแลตรวจสอบ ระบบวาร์ปีต่อต่างๆของถังบำบัดคละของโลยเป็นประจำทุกสัปดาห์</p>	


ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตนย จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 71/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธนา นหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอลซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		วิธีการบำบัดรักษาระบบบำบัด Aerosol 1) ห้องกักควรได้รับการตรวจสอบการรั่วซึมทุก 1 เดือน 2) ล้างทำความสะอาดในระบบเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยการปะปนน้ำเข้าระบบ โดยเปิดฝาด้านบนถังแล้วฉีดน้ำไปยังทั่ว ประมาณ 15-30 นาที 3) ถ่ายตะกอนจากระบบชั้งถูกเก็บกักไว้โดยการเปิดวาล์วที่กันถังบำบัดทุก 1 เดือน (พร้อมการล้างทำความสะอาดในถัง) 4) การทำงานของเครื่องดูดอากาศ Vortex blower ต้องได้รับการตรวจสอบสม่ำเสมอ 5) การบำรุงรักษา Scrubber ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และกำหนดให้มีการเปลี่ยนถ่าย Media ภายในถังทุก 1 เดือน	

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตตะพันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 72/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้อำนวยการฯ ยุทธนา นภจัยวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอดซิเบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ทั่วไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการการระบายน้ำ โครงการมีท่อระบายน้ำฝาครอบโครงการ โดยน้ำฝนทั้งโครงการ ทั้งส่วนหลังคาของอาคารและพื้นถนนทางเดิน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำและป้องกันน้ำ โดยมีปริมาณน้ำที่ต้องหันน้ำทั้งสิ้น 187.11 ลูกบาศก์เมตร จัดให้มีการหน่วงในเส้นท่อทั้งหมด 125.40 ลูกบาศก์เมตร เหลือปริมาณน้ำฝนที่ต้องหันน้ำในป้องกันน้ำ 61.71 ลูกบาศก์เมตร โครงการจัดให้มีป้องกันน้ำ ซึ่งสามารถรองรับน้ำได้ 80 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ดังนั้น การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโครงการด้านลบในระดับค่า (-1) 	<p>ภัยในโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีป้องกันน้ำ ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อกักกันน้ำฝนส่วนเกินและจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหันน้ำไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะที่ใกล้กับโครงการ 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) และมีตัวแกร่งดักน้ำฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 3. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 4. หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที 5. จัดให้มีมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมหากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้มาใช้บริการทราบในโครงการทราบและประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการอุดตันและดูดซึ่มน้ำ บ่อหันน้ำ ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อตักน้ำฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำของถนนสาธารณะ 2. ตรวจสอบการแทกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำของโครงการ หากพบว่าชำรุดต้องรืบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำของโครงการ ตัวน้ำที่ใช้ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - การอุดตันหรือดูดซึ่น - การแทกรั่วหรือชำรุด ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนรัมย์ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉริยางค์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		<p><u>ภายนอกโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> สนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกร่องระบายน้ำด้านข้างคันกันน้ำเค้ม โดยประสานงานกับองค์กรบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประสานงานกับองค์กรบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยเพื่อทำร่างระบายน้ำฝั่งที่ติดกับโครงการโดยเชื่อมต่อที่ประตูระบายน้ำคลองสังเวช 	


ลงชื่อ..... 

(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนมิ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 74/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มหาจุฬาภิวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ เอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

แบบรายการของผลการของบบต่อสัมภาระของบุตรที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ

A circular library stamp with a double-lined border. The outer ring contains the text "STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES" at the top and "AUSTRALIA" at the bottom. The inner circle features a stylized four-pointed star or cross design.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONTRACTOR LTD.

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

บริษัท พอดิทิปเปต คอมเพล็กซ์เดนพ์ เอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
ผู้รับเหมาโครงการสิ่งก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
กันยายน 2559

หน้า ๗๕/๑๐๓

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแมลงผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>4. ให้พนักงานติดตามกอนกประเมินของมูลฝอยนั้นๆ ก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภท ต่อไป</p> <p>5. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค</p> <p>6. จัดให้มีท่อระบายน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย รวมรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>7. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือหนักมากเกินไปซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง</p> <p>8. ติดตามประสานงาน อบต.แมลงผักเบี้ย ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการตกค้าง</p> <p>9. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง แผ่นพับใบปลิว ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ใน การลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair(ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>10. โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน</p>	

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มย จำกัด
 กันยายน 2559




POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตэнต แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบบทที่สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>มาตรการลดผลกระทบของห้องพักมูลฝอยรวมผู้มาใช้บริการในโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยหลังเวลา 11.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ไม่อยู่ภายในห้องพัก ตรวจสอบอย่างรุ่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำซึมมูลฝอยทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำซึมมูลฝอยรั่วไหลออกมายานอก ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ ก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแตละประเภทต่อไป จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค จัดให้มีท่อระบายน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โครงการด้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอثرการใช้งานยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 	

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนเวท จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 77/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา มหาจักริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ เอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>ประชาชนโดยรอบโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการประสานงานกับ อบต.แหลมผักเบี้ย ให้เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โครงการจัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในโครงการเพื่อเป็นการลดภาระของ อบต.แหลมผักเบี้ย ในการกำจัดมูลฝอย จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและเชื้อโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบ ประสานงานกับรถเก็บขยะมูลฝอยโครงการเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขยะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการชนต์ของประชาชนโดยรอบ 	

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิระพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มัย จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุทธนา มหัชนิยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนсалตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า เมื่อเปิดดำเนินการ พื้นที่โครงการอยู่ใน ความรับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี	ในระยะดำเนินการมีความต้องการปริมาณ การใช้ไฟฟ้าอาคารโรงแรงประมาณ 784.62 KVA ซึ่งทางโครงการได้เตรียมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุดโครงการรับบริการ กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด เพชรบุรี เข้าสู่โครงการไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ภายในโครงการซึ่งระบบไฟฟ้าโครงการนี้ จะ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลำดับจากสายเมน ไฟฟ้าแรงสูงที่รับบริการจากการไฟฟ้า ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ (0)	มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ 1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้มี ความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ อย่าง เพื่อยุ่งประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดหรือใช้ การไม่ได้รีบแก้ไขทันที 4. ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟรวมถึงสายสัญญาณ ทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้อง ^{ตามมาตรฐาน} 5. จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถ เปิด-ปิด ได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 6. เลือกใช้หลอดไฟ LED เนื่องจากให้พลังงานแสง สว่างในระดับสูง ไม่เกิดอันตรายจากการส่อง อินฟราเรด รังสีอุลตราไวโอเลต สารปรอท และ ไม่เกิดการกระพริบของแสงซึ่งเป็นอันตรายต่อ ^{สายตา} nokจากนี้หลอดไฟ LED ปล่อยความร้อนออกมากน้อยมาก ทำให้อาหารลดการสูญเสีย ^{พลังงานไฟฟ้าในส่วนเครื่องปรับอากาศ} ทำให้ ^{ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น และมีอายุการใช้งานยาวนาน}	1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และ สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - คอมไฟส่องสว่าง ส่วนภายนอกโครงการและส่วน บริการในจุดต่างๆ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมนร์ม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 2. กำหนดให้มีพนักงานของโครงการดูแลเฝ้าระวัง ^{โดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น} ให้ดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี ^{เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน} <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ดำเนินติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมนร์ม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท รีัมนร์ม จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

จำนวน 79/143 หน้า

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจักริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แลนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอหรารา ไฟรเวท ตำบลแมลงผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>7. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสง สว่างจากหลอดไฟกระเจียดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>8. รณรงค์ให้ผู้มีมาใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ปิดประตูไฟไว้ตามอาคารในโครงการ</p> <p>9. จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงาน ห้องภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษแก่ผู้มีมาใช้บริการในโครงการ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับหน้าไฟฟ้า</p> <p>1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มี ความรู้เกี่ยวกับการใช้หน้าไฟฟ้าของโครงการ อย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัท ตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเพื่อ อยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้การได้อยู่เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตหาก พบร่วมมีการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รื้อแก้ไขทันที</p> <p>4. ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณ ทางไฟฟ้าสำหรับต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้องตาม มาตรฐาน</p>	


ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตะพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์รัตน์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 80/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรนา นหัจฉิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอลซิเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรара ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบที่บ่งชี้สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การป้องกันอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มาใช้บริการในโครงการ และเมื่อ พิจารณาจากที่ตั้งของโครงการ พบร่วมกับ เกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถขอความช่วยเหลือได้ จากสถานีดับเพลิงของ อบต.แหลมผักเบี้ย ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุด และมีเจ้าหน้าที่และ อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ	- โครงการประกอบด้วย อาคารโรงเรน มีจำนวน ห้องพัก 89 ห้อง โดยโครงการจัดให้มีระบบ ป้องกันและเตือนภัยตามกฎหมายกำหนด ดังนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยด้าน ^{ลบ} ในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการ ให้ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง โดยขอ ความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงอบต. แหลม ผักเบี้ย เป็นผู้ให้คำแนะนำและฝึกซ้อมหนีไฟ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ เพื่อความ ปลอดภัยและมั่นใจในอุปกรณ์ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท รัตน์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 ซ้อมหนีไฟโดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> การซ้อมอพยพหนีไฟ <u>ตัวความถี่ในการตรวจสอบ</u> ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท รัตน์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มาย จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 81/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มหาชนริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์ เอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไพรเวท ตำบลแม่เมาะผักก์เปี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร การจราจรจากผู้ที่เข้าพักอาศัย ตามจำนวนที่จอดรถยนต์ 36 คันที่จอดรถยนต์ คนพิการ 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 10 คัน	<p>ระยะดำเนินการ จะทำให้เกิดการกีดขวาง การจราจร และทำให้มีค่า LOS (Level of service) เพิ่มขึ้น ดังนี้</p> <p>1. ทางหลวงชนบท สาย สส. 2021(ด้านหน้าโครงการ) ก่อนเปิดดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1306 อยู่ในเกณฑ์ "A" คือ การไม่ลด โดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ ได้ และจะมีการแข่งมาก ซึ่งระดับนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวก รวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากการคันอื่นเมื่อเปิด ดำเนินโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1769 อยู่ในเกณฑ์ "A" ดังเดิม ดังนั้นคาดว่า จะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับค่า (-1)</p>	<p>โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขมีให้ผลกระทบต่อพื้นที่สาธารณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่จัด ระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะอาดในการ จอดรถยนต์บริเวณที่จอดรถยนต์ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่อำนวย ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนน ทางหลวงชนบท สาย สส.2021 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการห้ามจอดรถยนต์ ขวางปากทางเข้า-ออก โครงการ และบริเวณริม ถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรของผู้สัญจรไป มาบนถนนดังกล่าว จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อ ความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอใน รายงานตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 	<p>1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะที่ จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้าออก โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ระบบส่องสว่างทางจราจร <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมน์ร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301</p> <p>2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจร <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจรในพื้นที่โครงการ <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัมน์ร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301</p>

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท รีัมน์ร์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พหลศิริเบส คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่จด</p> <p>ผลกระทบทั่วไปในโครงการเดิมและไม่สามารถจัดให้ในโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้มาใช้บริการภายนอกโครงการ และประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในเขตห้องคืน โดยรถบริการสาธารณะ รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายนอกโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ <p>มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมด้านการจราจรโดยอ่านวิเคราะห์สภาพและระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเข้า-เย็น จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยในการเข้า-ออกของรถยนต์ บริเวณทางเข้า-ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่เพื่อลดการใช้รถ Yantra และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 	<p>3. จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ตัวน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สกัดการเกิดอุบัติเหตุ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธุ์รุกุ)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 83/143 หน้า

ลงชื่อ.....


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอกซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแม่เมาะผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ)		<p>4. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงาน</p> <p>5. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายนอกที่จอดรถยนต์ของโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีศูนย์ดิดต่อเรือรถบริการสาธารณูปโภคให้ผู้มาใช้บริการ โดยให้สำนักงานโรงเรມเป็นศูนย์ดิดต่อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยในการเข้าจอดรถและการเข้าสู่ตัวอาคารของผู้พิการ</p> <p>1. มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าจอดรถและทางเข้าสู่ตัวอาคาร ตามระเบียบคณะกรรมการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรง แก่ผู้พิการ พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. มีป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่จอดสำหรับผู้พิการ อยู่สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>3. มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืนบริเวณที่จอดรถสำหรับผู้พิการและบริเวณทางเข้าสู่ตัวอาคาร</p> <p>4. มีจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการขณะเข้าจอดรถและเข้าสู่ตัวอาคาร</p>	


ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตาภรณ์กุส)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์รัตน์ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 84/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้อำนวยการอาชาร์ ยุทธนา มaitreeyakorn)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิبل คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายน้ำอากาศ	- ในห้องพักอาศัยทุกห้องมีการระบายน้ำอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split-typeairconditioning)โดยมีอัตราการระบายน้ำอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตรตามกำหนดไว้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส่วนในห้องนอนของห้องพักแต่ละแบบมีปริมาณและหน้าต่างระบายน้ำอากาศได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้องเจิงค่าว่าไม่ส่งผลกระทบ (0)	-	-
3.9 การสื่อสารและโทรคมนาคม (สัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์)	- ในการดำเนินโครงการซึ่งประกอบด้วยอาคาร โรงเรม สูง 3 ชั้น มีห้องพักอาศัยจำนวนห้องสิบ 89 ห้อง ซึ่งตัวอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเงียบ สัญญาณวิทยุและโทรศัพท์มีความเข้มลดลง ทั้งนี้พื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่รับการบริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น ในระยะดำเนินการโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ หากบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ถูกบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ จากตัวอาคารโครงการ โครงการจะรับผิดชอบโดยติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยนั้นๆ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ภาครีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ - ผู้พักอาศัยเบริโวนห้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนดังนี้ที่เข้าตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ


ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ร่มรักษ์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 85/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจักริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอกซิเบิล คอนซัลต์เดนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การสื่อสารและໂທຣຄນາຄມ (ສ້າງຢາາມວິທຍ ແລະໂທຣທັນ)(ต่อ)		<p>2. จัดให้มีมาตรการดูแลความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากการบดบังคลื่นส້າງຢາາມໂທຣທັນ ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดูแลจะกำหนดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาภัยใน 1 ปีตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการแล้ว</p> <p>3. ในกรณีที่ห้าง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไดรฟาร์ค เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<p>ความตื่นในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559





POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา มหาจอมริวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ดินโดยรอบ 1,500 เมตร ของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย โรงเรือน สถานที่ราชการ และที่ดินบุคคลอื่นรอง การใช้ประโยชน์	- โครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องต่อความต้องการที่พักอาศัยในชุมชนคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ(0)	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวทิbin และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 	

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมน์เมย์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 87/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ โลราฯ พรัวน้ำ ดำเนินการในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำแม่吻 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทดลองการวิเคราะห์ ระยะทดลองการวิเคราะห์

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าทางด้านสภาพธุรกิจ	- 4.1 ด้านสังคม	- ใบระบาดดำเนินการโครงการจมูกปากอ่าด้วย 178 คน น้ำพั่นงาน 10 คน รวม 188 คน อาจทำให้ตัวศูนย์ประปาล้าวันของคนในชุมชนบ่อบริโภค ผู้มีภาระการบ่มีบ้านเปลี่ยนไปบ้านใหม่ แบ่งจากบ้านเดี่ยวมาพักอาศัยเพื่อที่โครงการจมูกปากอ่าจะใช้ได้ผลการหักด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการเข้าสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ในระยะดำเนินการเพื่อ ลดข้อห่วงกังวลของผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะต้องแสดงเอกสารการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบ ทุกครั้งหลังจากการงานและให้สำเนาบันทึกภาระและแผนหรือรายการของงานและสิ่งแวดล้อม (สส.) และอยด.และผู้เกี่ยวข้อง	1. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อาศัย ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดำเนินการตามมาตรการที่ต้องการ ให้ผู้พักอาศัยที่บ้านเดี่ยวได้รับผลกระทบ ความเสื่อมของการติดตาม
			2. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโดยประมาณสัมมัชนี้ ให้ประชาชนทราบ ผลสถานการณ์มาตราจatos รายงานต่อไป	- ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เดือนครบทุก หัวข้อ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
			3. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ โดยจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น รับฟังร้องเรียนจากประชาชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการ โดยผู้เดือนน้ำที่โครงการต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกวัน	- ปรับปรุงร่างมายังที่ดำเนินการ 032-478-301



๒๙
ลงชื่อ.....
(นายอัมพร จิตต์พัฒน์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ร่วมมือ จำกัด
กันยายน 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.


ลงชื่อ.....
(ผู้จัดฝ่ายสถาปัตยารย์ ยุทธนา นันจั่งรัชวิชช์)
ผู้จัดฝ่ายการรักษาความปลอดภัย

บริษัท พอดิจิทัล คอนซัลต์เก็นท์ เทคโนโลยี คอมเพล็กซ์ จำกัด กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การศึกษา พื้นที่โครงการตั้งอยู่ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีสถานศึกษาของรัฐ จำนวน 2 แห่ง	ระยะดำเนินการโครงการจะมีผู้เข้าพักอาศัยประมาณ 188 คน (178 + 10) ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นการพักอาศัยแบบชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น คาดว่าระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	-	-
4.4 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ประชากรของตำบลแหลมผักเบี้ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้วยคนไทยไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม และตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่าง和平สมกับกลุ่มของชาวไทย และชาวต่างชาติ ดังนั้นคาดว่าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)	ประชากรในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้วยคนไทยไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม และตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่าง和平สมกับกลุ่มของชาวไทย และชาวต่างชาติ ดังนั้นคาดว่าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)	-	-

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตะพันธุ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รับรองฯ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 89/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ มหาชนริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอดิบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของพื้นที่สิ่งแวดล้อมและดูดซึม	ผลกระทบเป็นร่องรอยที่สำคัญ	มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	- เนื่องจากภาระในการทำความสะอาดมีลักษณะเป็นที่พักอาศัย กิจกรรมที่มีความสีสียด้วยด้านอาชีวอนามัยจะเกิดกับพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการภาระโดยละเอียด พนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงจากการทำงานและภาระทางกายภาพที่สูง ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม หรือแมลงพันธุ์ต้องดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลการเก็บขยะ มูลฝอยพิษต้องดูแลหรือการซ่อมแซมที่ดินฟื้นฟูด้วยการให้เกิดผลการพัฒนาในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> มีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเป็นที่พักอาศัย ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอย เก็บรวบรวมและจัดการสิ่งของเสื่อม ไม่อนุญาตให้นำสัตว์สี่ขาเดินสักวันเดียวคลานเข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและภายในบริเวณอาคาร โครงการโดยไม่มีช่องทางวิ่ง ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมวันละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดค่าเสื่อม และป้องกันการสะสมเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดจากการฉีดยาฆ่าแมลง บ่อจุ่มน้ำและจ่ายรวม ขนาด 1 ถูกบาทต่อครั้ง ห้องพักมูลฝอยรวม ขนาด 1 ถูกบาทต่อครั้ง สำหรับพนักงานให้ใส่ถุงมือ และปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องน้ำส้วม ให้ดูแลอย่างดี ไม่ปล่อยให้มีเศษอาหารตกกระเบื้องห้องน้ำ กำจัดผู้คนอย่างที่เหมาะสมอยู่ที่ตัวของห้องน้ำ เช่น เครื่องปรับอากาศ การทำความสะอาดด้ึงเก็บน้ำสำรองจัดทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน หรือเมื่อมีการซ่อมท่อประปา ครั้งใหญ่ จัดให้มีห้องพักน้ำดื่ม พร้อมอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ 2559 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระบบดูดซึมภายนอกต่อวัน “ติดไฟ” ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา น้ำดื่มทุกครั้งที่มีการใช้งาน ระบบดูดซึมภายนอกต่อวัน “ติดไฟ” ตัวน้ำที่ติดไว้บนตัวถัง สภาพการใช้งานระบบดูดซึมทุกครั้งที่มีการใช้งาน “ติดไฟ” ตัวน้ำที่ติดไว้บนตัวถัง ติดไฟ 1 ครั้ง ติดต่อระบบดำเนินการ “ติดไฟ” บริษัท รัตน์มัย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 ตรวจสอบบ้านพักน้ำดื่มและผู้ปิดปากมูก ทุกครั้ง “ติดไฟ” สถานที่ตรวจสอบ -ห้องพักน้ำดื่มทุกห้องรวม ตัวน้ำที่ติดไว้บนตัวถัง ความสามารถในการขอรับมูลฝอย -สภาพพื้นที่ (การซ่อมตัว) บริษัท รัตน์มัย จำกัด 2559 ความสะอาดของห้องน้ำทุกห้องพักน้ำดื่ม “ติดไฟ” บริษัท รัตน์มัย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตประดิษฐ์)
กรรมการผู้รับผิดชอบบริษัท รัตน์มัย จำกัด
กันยายน 2559



ลงชื่อ.....
(ผู้อำนวยการฯ ยุทธนา นภกันติธรรมวงศ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ปรึกษาด้าน
บริษัท พลศิริบุน พรมชัยเฉลิม จำกัด ครอบครอบรัชชบุน จำกัด

จำนวน 90/143 หน้า

กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 2) ความปลอดภัย 2.1) บุคลากรในโครงการ	บุคลากรในโครงการ โครงการจัดให้มีระบบบรักษาความปลอดภัย ในโครงการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ key card ประจำทุกห้องและ ก้อง CCTV เพื่อตรวจสอบผู้มาใช้บริการ ภายในโครงการได้ตลอดเวลา จึงคาดว่า สามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการได้ อย่างเพียงพอ คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจาก ระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 3. มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกๆ ขั้น ของอาคารภายใน โครงการ 4. มีระบบคีย์การ์ด ผ่านเข้า-ออก ภายในห้องพักของ โรงแรมทุกห้อง และลิฟต์	1. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ดี อยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ตัวนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รัตน์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 2. ตรวจสอบระบบคีย์การ์ด ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบคีย์การ์ด <u>ตัวนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานระบบคีย์การ์ด <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รัตน์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมมารี จิตพันธ์ธิกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มาย จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอยส์ซิบิล คอนเซ็ปต์แลนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการป้องกันและกำกับดูแลตามมาตรฐานของผู้รับเหมา แก้ไขและแก้ไขความไม่สงบ แก้ไขภัยคุกคาม แก้ไขภัยคุกคาม แก้ไขภัยคุกคาม จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบบท粱สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย(ต่อ)	บุคลากรของโครงการ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน รัศมี 300 เมตร และ 1,500 เมตร พบพื้นที่ โครงการ พบว่าปัจจุบันที่ประชุมชนยังมีความต้อง การ คือ ปัญหาอัคคีภัย ความไม่ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน และอัคคีเหตุ ดังนั้น โครงการ จึงต้องผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ใกล้เคียง และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัย และหาวิธีป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ทันท่วงที อีกทั้งโครงการจัดทำให้มี มาตรการป้องกันผู้คนกระทำการชุกคลาดียอนอก โครงการ อันเกิดจากศักดิ์สิทธิ์ การจราจร และ อุบัติเหตุจากผู้มาใช้บริการ ซึ่งคาดว่าอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบทางบ้านส่วนในระดับ (-1)	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำดูแล ความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ออกແນ表ที่บ่งชี้กันอุบัติเหตุจากภัยหลักๆ อาทิ ระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนด 3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ CCTV ให้สามารถตรวจ โครงการ และบริเวณ周ที่บ้านทุก处 ข้อมูลเดียวกัน กับระบบดูแล 4. ใช้ระบบศึกษาติดตามเจ้าหน้าที่ภายในห้อง โทรศัมฤต์ท้อง	1. ตรวจสอบไปที่ศูนย์ฯ ที่ศูนย์ฯ ของรัฐบาล จังหวัด อยุธยาด้วยที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อโครงการ สถานที่ธรรมดาก่อน -ผู้พักอาศัยที่เข้ามาใช้บริการห้องรับแขก ต้องมีตั๋วเข้าออก -จำนวนเงินรับรองเรือน ความถี่ในการตรวจสอบ -ประเมินจำนวน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้เช่าห้อง -บริษัท รัตน์ย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 2. ตรวจสอบไฟฟ้าบ้านยังคงเหลือเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย คุณดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง สถานที่ธรรมดาก่อน -ผู้พักอาศัย ต้องมีตั๋วเข้าออก -ระบบบริษากาช่วยปลดล็อกด้วยตัวเองท่านที่ประจำ บ่องยาม ความถี่ในการตรวจสอบ -ประเมินจำนวน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้เช่าห้อง -บริษัท รัตน์ย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
2.2) บุคลากรของโครงการ	บุคลากรของโครงการ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน รัศมี 300 เมตร และ 1,500 เมตร พบพื้นที่ โครงการ พบว่าปัจจุบันที่ประชุมชนยังมีความต้อง การ คือ ปัญหาอัคคีภัย ความไม่ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน และอัคคีเหตุ ดังนั้น โครงการ จึงต้องผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ใกล้เคียง และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัย และหาวิธีป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ทันท่วงที อีกทั้งโครงการจัดทำให้มี มาตรการป้องกันผู้คนกระทำการชุกคลาดียอนอก โครงการ อันเกิดจากศักดิ์สิทธิ์ การจราจร และ อุบัติเหตุจากผู้มาใช้บริการ ซึ่งคาดว่าอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบทางบ้านส่วนในระดับ (-1)	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำดูแล ความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ออกແນ表ที่บ่งชี้กันอุบัติเหตุจากภัยหลักๆ อาทิ ระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนด 3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ CCTV ให้สามารถตรวจ โครงการ และบริเวณ周ที่บ้านทุก处 ข้อมูลเดียวกัน กับระบบดูแล 4. ใช้ระบบศึกษาติดตามเจ้าหน้าที่ภายในห้อง โทรศัมฤต์ท้อง	1. ตรวจสอบไปที่ศูนย์ฯ ที่ศูนย์ฯ ของรัฐบาล จังหวัด อยุธยาด้วยที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อโครงการ สถานที่ธรรมดาก่อน -ผู้พักอาศัยที่เข้ามาใช้บริการห้องรับแขก ต้องมีตั๋วเข้าออก -จำนวนเงินรับรองเรือน ความถี่ในการตรวจสอบ -ประเมินจำนวน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้เช่าห้อง -บริษัท รัตน์ย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 2. ตรวจสอบไฟฟ้าบ้านยังคงเหลือเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย คุณดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง สถานที่ธรรมดาก่อน -ผู้พักอาศัย ต้องมีตั๋วเข้าออก -ระบบบริษากาช่วยปลดล็อกด้วยตัวเองท่านที่ประจำ บ่องยาม ความถี่ในการตรวจสอบ -ประเมินจำนวน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้เช่าห้อง -บริษัท รัตน์ย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นายอัมพร จิตพัฒน์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท รัตน์ย จำกัด
กันยายน 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ควบคุมสถานที่ฯ ยุทธนา มั่นคงรัชวงศ์)
ผู้ดำเนินรายการรับเชิญ รัตน์ย จำกัด ตลอดรัชชบุรี

บริษัท พอดิซบิล คอนเซปต์ จำกัด กันยายน 2559
จำนวน 92/143 หมู่

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
โครงการ "อุรุรา ไฟว์เวย์ ทำเลแหลมผักเบี้ย อำเภอป่าบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทำเลที่อยู่และศูนย์ค่าต่าฯ	ผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.6 สาธารณูปโภคและสุขาภาพ สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่รอบดู เหมือนฝั่งน้ำ โดยสถานบริการด้านสาธารณูปโภคที่ ใกล้โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพดำเนินแหลมผักเบี้ย ผลกระทบเชิงพาณิชยภาพหลัก (Major Impact) จากการมาของพัฒนาอุตสาหกรรมที่ร่างกฎหมายแล้ว ข้างต้นพัฒนาแนวโน้มของประเทศไทย 3 ลำดับแรก ได้แก่ โครงสร้างพื้นที่ อาคารและถนน และ สิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาการทั่วประเทศที่เกิดขึ้นและทาง ห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถจัดงานในลักษณะอัตโน และโครงระบบบำลาม้ำ รวมทั้งระบบแสงสว่างอีกด สอง ตามลำดับ แต่เมื่อประมวลผลการพัฒนามา ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในระยะต่อไป ไม่สามารถ จะพัฒนาแนวโน้มของพื้นที่ให้เกิดความเสียหายมาก โดยได้แก่ โรคที่มีสารเคมีจากมนุษย์และน้ำเสีย โครงการอยู่อย่างอยาหาร โรคพิษิวนัม โรคที่เกิดจากตัว เป็นพานะนำโรค โรคระบบทางเดินท่อน้ำและ โรคระบบทางเดินหายใจจากผู้คนและของ เป็นพานะนำโรค อุบัติเหตุทางการจราจร อุบัติเหตุ จากระยะต้นในการ แจ้งอุบัติเหตุทางอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเปิดดำเนินการจัดการไฟฟ้าระบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างครบครันอีกทั้งมี การบริการด้านสาธารณูปโภคที่มีใน เขตตอนต. แหลมผักเบี้ย แล้วแต่ความพร้อมใจ และการลงทุนของบุคคล ผลกระทบบนนั้น อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณะสุขของชาวบ้าน และสุขภาพ ของผู้ที่หากอาศัยภายใน โครงการและประชานชนที่พักอาศัยใน บริเวณใกล้เคียงกันให้เกิดผลกระทบต่อ คนในระดับต่ำ (-1) - การประมูลแหล่งทรัพยากรสุขาภาพ - เมื่อเปิดดำเนินการของอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของการ บริการด้านระบบสุขาภิบาลและการบริการ ด้านสาธารณูปโภคของผู้พักอาศัยภายใน โครงการและประชานชนที่พักอาศัยในบริเวณ ใกล้เคียงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในบริเวณ ระดับต่ำ (-1) 	<p>มาตรฐานการบริการที่ดีและมาตรฐานที่ดี</p>	<p>มาตรฐานการบริการที่ดีและมาตรฐานที่ดี</p>

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตต์พันธ์วงศ์)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท รัตน์มัย จำกัด
กันยายน 2559




POSSIBLE

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท พอดีคอนซัลติ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
กันยายน 2559


ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ตำบลแม่лемผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะเวลาดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบหลัก (Major Impact) 1) โรคที่มีสาเหตุจากมูลฝอยและน้ำเสีย	ผลกระทบด้านสุขภาพ - ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น จากการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ก่อให้เกิดกลืนเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคโดยเฉพาะผู้มาใช้บริการภายในโครงการ และประชาชนโดยรอบ	1. ตรวจสอบอย่างรุ่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขสมูลฝอยทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขสมูลฝอยรั่วไหลออกมายานอก 2. ให้พนักงานดูดคลากบอกระบบทุกช่องมูลฝอยนั้นๆก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป 3. มีท่อระบายน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง	1. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที 2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยต่อก้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและภายนครองรับมูลฝอยภายในโครงการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีมูลฝอยต่อก้างให้รับดำเนินการทันที สถานที่ตรวจสอบ - บริเวณที่ดึงถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยต่อก้าง ความก้าวในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รัตน์รัตน์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตาพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์รัตน์ จำกัด
 กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559


ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) โรคระบบทางเดินอาหาร	ผลกระทบต่อสุขภาพ - โรคระบบย่อยอาหาร โรคติดเชื้อจากอาหาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ร่างกายอ่อนแอกดาย เนื่องจากภัยในโครงการ ประชาชนโดยรอบโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากการเปลี่ยนอาหารอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	1. ดูแลความสะอาดของอาหารที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนป้ายคำขวัญเป็นต้น	1. ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหารภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
3) โรคผิวหนัง	ผลกระทบต่อสุขภาพ - แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจก่อให้เกิด เชื้อร้า เป็นสิว เป็นต้น	1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดให้มีระบบห้องน้ำรองรับน้ำทุกภายนอกภายในโครงการ เพื่อให้คนที่ไม่ทันท่วงชักภัยในพื้นที่โครงการ 3. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบน้ำทุกวัน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	1. ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคผิวหนังภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร อัจฉริย์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559





POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจันทริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559


ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองแรม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	ผลกระทบต่อสุขภาพ - หากมีระบบการจัดการดำเนินการเก็บข้อมูลฝอยรวมทั้งการดูแลรักษาความสะอาดของผู้รับรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เหล่าอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคน้อยลง สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคลดลง เช่น ลูกน้ำยุงลาย หนู และแมลงสาบ เป็นต้น	1. รณรงค์ให้มีการทาร้ายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นต้น 2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ มีฝ้าปิดมิดชิด และดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรคเช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ รบกวน 3. ทำความสะอาดท่อน้ำทึบไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 4. จัดให้มีพนักงานค่อยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคารและห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ 5. ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในโครงการใช้ตະแกรงครอบดามรูห่อระบายน้ำ ทึ้งภายในและภายนอกอาคาร	1. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตอกค้างภายในโครงการ สัตว์ต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน และแมลงสาบ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่ดังถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม <u>ด้วยน้ำทึบตรวจสอบ</u> - สภาพทึ่งไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตอกค้าง - สำรวจความชุกชุมของหนู แมลงวัน และแมลงสาบ <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รัตน์รุ่ง จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร อิตาพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์รุ่ง จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....


(ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา นหจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอร ara ไฟรเวท ดำเนินคุณแม่พักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) ผลกระทบบ่อง (Minor Impact) 1) โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง	ผลกระทบต่อสุขภาพ - ฝุ่นละอองจากบริเวณที่จอดรถยนต์และถนนโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคระบบหายใจ เช่น ไข้หวัดโรคภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้น แต่น้อยมาก	<ol style="list-style-type: none"> ชี้ด้วยความละเอียดอนนและทางวิธีภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งป้ายห้ามดึงเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก ตรวจสอบช่องระบายน้ำอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำอากาศ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ ให้ล้างแอร์เป็นประจำสม่ำเสมอพร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านคุณภาพอากาศสถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 ตรวจสอบพร้อมน้ำเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อยืนยันการลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละอองและดูดซับมลพิษที่เกิดขึ้นจากงานพาหนะที่เข้าออกโครงการสถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สีเขียว - ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ความสมบูรณ์ของด้านน้ำในบริเวณพื้นที่สีเขียว - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตาพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 97/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัจฉริวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้น จังหวัดเพชรบุรี ระยะคำนึงถาวร

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและศูนย์กลาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้น
2) โครงการฯ ประดิษฐ์สุขุมจากเสียง	<p>ผลกระทบจากห้องนอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียงดัง ผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำ้ม การเจ็บป่วย การเสื่อมของประเทศไทย เพิ่มขึ้นแต่อย่างมาก โดยเฉพาะผู้暮่ำใจ บริการ ประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะ กลุ่มเสียง เด็กสูตรีมิตรรักษ์ ผู้สูงอายุ แนะนำ้มเกิดการเจ็บปวด ผลกระทบจากการรับเข้าสู่สังคมทาง ร่วงในในครัวเรือนให้เป็นอย่างต่อเนื่อง กำหนดตลอดช่วงตั้งครรภ์ที่อาจ เพิ่มขึ้นแต่อย่างมากที่จะเป็น ช่องทางใหม่ของแม่ภูมิระเบียบ 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดตั้งห้องเรียนที่ห้องพักสำหรับเด็ก ให้มีความเงียบไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ห้ามผลกระทบไฟฟ้าเครื่องยนต์ที่มีจุดติด กำหนดให้มีส่วนบุบบลอกความเร็วของรถบนถนนภายใน โครงการ เพื่อจะลดความเร็วของรถ และลดเสียงจาก การเดินรถ ติดตั้งป้ายห้ามเรืองแสงติดไว้บริเวณที่จอดรถและทาง ร่วงในในครัวเรือนให้เป็นอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบบุบประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟ ฟื้นฟื้น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการซ่อมแซม เฟื่องฟื้นภัยสิ่งแวดล้อมจากการทำงานที่ขาด ประสาทบริษัท 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้น</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสถานที่จอดรถ ให้เป็นรากฐานที่มีความเงียบ อย่างต่อเนื่อง ดำเนินโครงการที่ห้องพักสำหรับเด็ก ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการซ่อมแซม เฟื่องฟื้นภัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการที่ห้องพักสำหรับเด็ก ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการซ่อมแซม เฟื่องฟื้นภัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการที่ห้องพักสำหรับเด็ก ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการซ่อมแซม เฟื่องฟื้นภัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการที่ห้องพักสำหรับเด็ก ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการซ่อมแซม เฟื่องฟื้นภัยสิ่งแวดล้อม

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นายอัมพร จิตย์พันธุ์สุก)
กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท รัตน์ยศ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 98/143 หน้า


ลงชื่อ.....
(ผู้จัดการตรวจสอบฯ ยุทธนา มหัสดีรัชดา)

ผู้ช่วยผู้จัดการรักษาความปลอดภัย
บริษัท พอดิบิล คอนซัลต์นิค จำกัด ศูนย์กลางเชิงต่อเนื่อง สำนักงานใหญ่ ๑๕๖๐

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการพิจารณาด้วยตนเองที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาด ตามมาตรฐานตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไฟฟ้า พัฒนา ตำบลแหลมแม่กำเปี้ยน อำเภอป่าบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินมา

องค์ประกอบของทรัพยากร่องรอยและศูนย์ค่าทางฯ	หลักการทบทวนร่องรอยที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลต่อไป
3) โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพำนัค	ผลกระทบทั่วไปของพำนัค - โครงการเป็นโครงสร้าง ลักษณะการพัฒนาด้วยช่องผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ต้องเดินทางไกล แล้วใช้ช่องสาธารณะร่วมกันอ่อนน้อม การเดินทางไปที่พื้นที่อื่น อาจทำให้เกิดการติดต่อจากคนที่เป็นพาหะได้	1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารใหม่ไหลเข้าออกให้ดี สำหรับคนเดินทางไกล สามารถเดินทางโดยไม่ต้องอยู่ในอากาศจافة การเดินทางจะง่าย 2. ทำความสะอาดภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอ 3. ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่โดยเฉพาะหลังจากที่ไป จาน เขียนปากไม่ควรใช้มืออื้อเยื้อเจาะจง หรือปาก 4. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 5. รถแรงที่ให้รับประทานอาหารที่สะอาด บรรจุสกปรก เช่น แตงโม มีห้องน้ำรับประทานอาหารที่สะอาด เช่น บ้านค่ายชัยภูมิ เป็นต้น	1. ติดตามสอบบันธุ์ค่าให้ผู้มามาใช้บริการ บริเวณภายในบ้านเรือน รวมถึงความสะอาดและสุขาตดังส่วนที่อยู่อาศัย เช่นห้องน้ำห้องนอน เพื่อป้องกันปัจจัยทางไวรัสต่อไป - พนักงานที่ต้องเดินทาง - ผู้คนที่ต้องเดินทาง - ผู้คนที่ต้องเดินทาง - ความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค - สอดส่องบริษัทฯสัมพันธ์ ความต้องการตรวจสอบ - ติดตาม 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รัตน์รุ่ง จำกัด โทรศัพท์ 032478-301

ลงชื่อ.....
นางอัมพร จิตะพันธ์กุล
กรรมการผู้จัดการบริษัท รัตน์รุ่ง จำกัด
กันยายน 2559




POSSIBLE

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดนภา มหาเรศรินทร์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอลซีบีสี คณฑ์ชุมชนทํ จำกัด คอบลังกาชุมชน จ.กาญจนบุรี 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) อุบัติเหตุจากการจราจร	ผลกระทบต่อสุขภาพ - แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจรอาจส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งภายในโครงการ และภายนอกโครงการ	1. มีมาตรการห้ามระบุเจ้าของช่องจอดรถโดยผู้มาใช้บริการสามารถจอดรถได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอดรถนอกโครงการ พร้อมจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 2. ทางโครงการได้ติดต่อและประสานรับจ้างรถถัง และรถแท็กซี่ เพื่อค่อยให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 3. มีที่จอดรถในโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 4. มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้มาใช้บริการที่มีรถยนต์เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการอีกทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถสาธารณะ	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออกโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ระบบส่องสว่างทางจราจร <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัรน์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - จุดติดตั้งสัญญาณจราจร <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ <u>ความดีในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีัรน์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัรน์มาย จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 100/143 หน้า

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจิริยวงศ์)
 ผู้ช้านาญการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอลซิเบิล คอนเซ็ปต์ เอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการดำเนินการที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามโครงการ โครงการ ไฟฟ้า ตามแหล่งพลังงานน้ำ เป็น ย่างหัวไฟฟ้า ภายนอก จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของทักษิณและถ้อยคำสำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบและประเมินผลต่อไป
5) วิบัติทางการและทำนินทา	<ul style="list-style-type: none"> -ผลกระทบต่อสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> -ผลกระทบทางสุขภาพจากการบำบัดน้ำเสียและการซึมซึบลงในดิน <ul style="list-style-type: none"> การเสียชีวิตแมลงในแม่น้ำและแม่น้ำต่อเนื่องอันสืบต่อการปะปนอยู่ในแม่น้ำ อัตราการตายที่เพิ่มขึ้นในลากบุบบีติดต่อที่อาจเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลอย่างดี <ul style="list-style-type: none"> ความสะอาดภายในอาคารเดิมยกเว้นในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นที่ทางของจราจร การเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายใต้โครงสร้างไฟฟ้าเดิม เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 3. จัดให้พนักงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินคนงานในโครงการ และบ้านเดือนแห่งใหม่ให้พื้นที่เดินทางน้ำ หรือภาระทางสิ่งที่เดินทาง ยังคงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 4. กำหนดตากภูรณะเป็นตัวน้ำการจราจร เพื่อป้องกันอันตรายต่อนักเดินทางที่พำนักระยะสั้น หากไม่ปฏิบัติตาม น้ำมันตกรถการต้องตื้น แผลเสียหายรับและต้องจัดให้ขาดจากหมาดหอยทากจะงดงามและสวยงาม 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผู้ใช้ที่อยู่อาศัย และการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด สถานที่ควรตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ตัวชี้วัดที่ต้องตรวจสอบ 2. ติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย การจราจรและภาระทางเดินรถของบ้านใหม่ <ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - ปรับตั้ง รั้นน้ำริม จ.ก.ด. โทรศัพท์ 032-478-301 3. ติดตามตรวจสอบบ้านที่เกิดขึ้นหลังการสาธารณสุข <ul style="list-style-type: none"> รายงานประจำปี <ul style="list-style-type: none"> สถานที่ควรตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ตัวชี้วัดที่ต้องตรวจสอบ - สถานที่ให้บริการสาธารณสุขประจำปี <ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - ปรับตั้ง รั้นน้ำริม จ.ก.ด. โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นายบันพ์ จิตะพันธุ์)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นันทรีชากุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและตรวจสอบ
บริษัท พหลศิริเบด ศรีบุรีสุกและพัฒนา จำกัด
กันยายน 2559

ของประภากองทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธิ์เพื่อจราจรอัตโนมัติ	ผลกระทบต่อสุขภาพ - ผลกระทบต่อสุขภาพจากอัคคีภัย เช่น การบาดเจ็บจากการพยายามไฟฟ้าในโถมน้ำมันของอัตโนม้าริการเจ็บป่วยและชั่วคราวร้ายแรงซึ่งเป็นภัยเงียบ มาจากการติดตั้งอยู่เพื่อให้หูฟังได้ก็เหตุส่วนภารณ์ใช้ได้ทั้งที่	1. จัดให้มีการตรวจสอบเบื้องต้นและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมดุลพ่วง มีการเสียหาย หรืออัคคีภัยไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที 2. ติดตั้งหน้างานให้เข้าไปในตัวห้องเครื่องที่ว้าบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้หูฟังได้ก็เหตุส่วนภารณ์ใช้ได้ทั้งที่ 3. จัดทำผู้ดูแลคนงานการอบรมพนักงานที่มีความต้องการเพื่อติดตั้งตัวห้องเครื่องทางเดินและติดตั้งสิ่งที่ห้องเครื่องของอาคาร 4. มีระบบเบื้องต้นกันภัยและเตือนภัยของโครงสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกู้ภัยชั่วคราว ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติความมุ่งมาดการ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติความมุ่งมาดการ พ.ศ. 2522 และกฎหมายระหว่างประเทศที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติความรู้สึกต้องการ พ.ศ. 2522 และกฎหมายระหว่างประเทศที่ 5. จัดอบรมและชี้แจงการแพทย์แผนพื้นเมืองใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจัดตั้งสถานงานกับสถาบัน แหล่งเรียนรู้เช่น มหาวิทยาลัยและศักษีธรรม ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์	1. จัดให้มีการตรวจสอบเบื้องต้นและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมดุลพ่วง มีการเสียหาย หรืออัคคีภัยไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที 2. ติดตั้งหน้างานให้เข้าไปในตัวห้องเครื่องที่ว้าบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้หูฟังได้ก็เหตุส่วนภารณ์ใช้ได้ทั้งที่ 3. จัดทำผู้ดูแลคนงานการอบรมพนักงานที่มีความต้องการเพื่อติดตั้งตัวห้องเครื่องทางเดินและติดตั้งสิ่งที่ห้องเครื่องของอาคาร 4. มีระบบเบื้องต้นกันภัยและเตือนภัยของโครงสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกู้ภัยชั่วคราว ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติความมุ่งมาดการ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติความมุ่งมาดการ พ.ศ. 2522 และกฎหมายระหว่างประเทศที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติความรู้สึกต้องการ พ.ศ. 2522 และกฎหมายระหว่างประเทศที่ 5. จัดอบรมและชี้แจงการแพทย์แผนพื้นเมืองใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจัดตั้งสถานงานกับสถาบัน แหล่งเรียนรู้เช่น มหาวิทยาลัยและศักษีธรรม ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท
บริษัทฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับพนักงาน
ผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙




卷之三

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลคลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพด้านสถาปัตยกรรม	อาคารของโครงการเป็นรูปแบบของอาคารโครงการเป็นโรงเรม สภาพภูมิทัศน์ก่อนและหลังการพัฒนาโครงการซึ่งพื้นที่โดยรอบโครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัยโรงเรม สถานที่ราชการ และที่ดินบุคคลอื่น เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนักโครงการจัดให้ปลูกต้นไม้ และจัดภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม ดังนั้นจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 5,444.35 ตาราง เมตรคิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 2.90 ตารางเมตร/คน โดยตำแหน่งที่ปลูกจะอยู่ตาม บริเวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง และเพิ่มความนุ่มนวลสวยงาม ฯลฯ และทำให้อาคารโครงการไม่แข็ง朗ดังเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายนอกในโครงการ ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบ ไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการไม่ให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น ตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นม้วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการเจริญเติมโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้ เที่ยวเฉาหรือตาย ให้ทำการบำรุงดูแลและปลูกซ้อมแซมเพิ่มเติมทันที สัญญาที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดังนี้ที่ได้ตรวจสอบ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีนرم จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
Q A
(นายอัมพร จิตพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرم จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 103/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
Dinner
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอดิบิล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559


ตารางที่ 2 (ด่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) บดบังแสงแดด อาคารโครงการเป็นอาคารประเภท โรงแรม	- ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดของอาคาร จะพิจารณาจากรูปแบบอาคาร ขนาด โครงการ และมุ่งการเคลื่อนที่ของ ดวงอาทิตย์ ดังนั้น เกตผลกระทบสามารถ แบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงมุ่งของแสงที่ได้ กะทบทหารอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงา ของตัวอาคารที่ตกหอดลงพื้นที่ใกล้เคียงเป็น ระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันเท่านั้น ตามการ เคลื่อนของพระอาทิตย์ ไม่ได้บดบังพื้นที่ได้ พื้นที่หนึ่งตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการลดเชยให้ ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบตั้งกล่าว จึงคาดว่า อาคารของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคาร โครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำ หน้างสื่อแจ้งผู้มาใช้บริการที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจาก อาคารโครงการ อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบัง- แสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคาร ที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้ เป็นไปตามข้อดังกล่าวห่วงผู้ที่ได้รับความ เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของ โครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการแล้ว ในกรณีที่ห้าง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ ลักษณะตัวภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังข้อดัง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการ เสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เข้ากระบวนการข้ามชาติไกล่เกลี่ย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท รีนรอม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอันพร จิตพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนรอม จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) ทิศทางลม พื้นที่โครงการจะได้อิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศทางต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเดือน	การประเมินผลกระทบในด้านการบดบังลมนั้น จะพิจารณาจากทิศทางที่ลมพัดผ่านจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2529–2558) ของสถานีตรวจวัดอากาศ เพชรบุรี และได้นำมาจัดทำรูปภาพประกอบแสดงทิศทางลมที่จะพัดผ่านมา�ังโครงการ ซึ่งพื้นที่โครงการจะได้อิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศทางต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเดือน แต่เนื่องจาก โดยรอบพื้นที่โครงการ เป็นที่โล่ง มีอาคารไม่มากนัก ทำให้กระแสลมสามารถพัดผ่านได้สะดวกคาดว่า จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านทิศทางลมต่อพื้นที่ ข้างเคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ออกแบบอาคารโครงการ ให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ติดให้มากที่สุด ซึ่งเป็นอย่างว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียงทำให้ลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการบดบังที่อาจเกิดขึ้นจากการโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งอาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีการบดบังทิศทางลมจากอาคารโครงการ อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการแล้ว ในการที่ห้าง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไดรฟาร์ค เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไดรฟาร์คเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยสถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ตัวนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความคืบในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รัตน์รุ่ง จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท รัตน์รุ่ง จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 105/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจิริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟ雷 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์	จากการสำรวจภาคสนามและการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่สำคัญในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1,500 เมตร จากที่เบียนแหล่งโบราณสถานประเศษไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการกองโบราณคดีกรมศิลปากร (2552) ไม่พบว่ามีแหล่งสำคัญดังกล่าวอยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบที่เบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียงโครงการแต่อย่างใดคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	-	-

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์มาย จำกัด
 กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยางค์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอโอรา ไฟร์เวท ตำบลคลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การประเมินความเป็นส่วนตัว	<p>1. ความเป็นส่วนตัวของผู้มาใช้บริการของโครงการ</p> <p>ที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้มาใช้บริการที่อาจเกิดจากการมองเห็น การประกอบกิจกรรมด่างๆ ภายนอกอาคาร/บ้านพัก อาศัยข้างเคียง โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ กับระยะห่างระยะห่าง ความสูงของอาคาร/บ้านพัก อาศัยข้างเคียง จากการประเมินพบว่า ด้านทิศใต้ ติดกับโรงแรม ไอโอรา รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ ดังนั้น การจึงไม่ต้องสร้างอาคารพักอาศัยด้านดังกล่าว และก่อสร้างอาคารเรือนแพประดิษฐ์ขึ้นแทน และผนัง ด้านทิศใต้ของอาคารทำเป็นผนังทึบ จึงไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมภายในได้ ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบ (0)</p>		

ลงชื่อ.....

 (นางอ้มพร จิตพนธ์รุกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รัตน์รัตน์ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 107/143 หน้า

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจฉลุยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559


ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอธารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การประเมินความเป็นส่วนตัว (ต่อ)	<p>2. ความเป็นส่วนตัวของผู้ที่อยู่ประจำติดโครงการ</p> <p>อาคารโครงการด้านทิศใต้ ติดกับ โรงเรม ไอธารา รีสอร์ฟ แอนด์ สปาร์ ด้านดังกล่าวโครงการ ก่อสร้างเป็นอาคารเนกประสงค์ และก่อเป็นผนังทึบ ดังผู้มาใช้บริการจะไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมของ โรงเรม ไอธารา รีสอร์ฟ แอนด์ สปาร์ ได้ ดังนั้น จึง ไม่ส่งผลกระทบ(0) ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยที่อาจเกิดจากการมองเห็น</p>		
4.10 การชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเป็นการพัฒนาที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่าง รอการใช้ประโยชน์ให้เป็นโรงแรม โดยการพัฒนา โครงการจะทำให้พื้นที่เดิมถูกแทนที่ด้วยอาคาร ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมปริมาณดังกล่าวเปลี่ยนแปลง เป็น ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการ ชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนา โครงการดังนั้น โครงการจะดำเนินการเข้าร่วม กิจกรรมดังๆ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีระหว่าง เจ้าของโครงการ พนักงานของโครงการ กับ ชุมชนโดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้ ประสานงานในการจัดกิจกรรม 2. ให้เจ้าของโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ ชุมชนในโอกาสสำคัญ เช่น งานประเพณี ประจำปี งานวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 3. ให้เจ้าของโครงการส่งเสริมกิจกรรมหรือ โครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การ ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยการ มอบทุนการศึกษาบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุด โรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา อุปกรณ์ กีฬา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมดังๆที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การจัด นิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บขยะฟอย การ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญฯ เป็นต้น <u>สถานที่ที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน การพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ปี/ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท รีโนรม จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นายอัมพร จิตาพันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีโนรม จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 108/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา นหัสอริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอดิจิเบล คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แห่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โครงการ ไฟฟ้าฯ ตามแหล่งผลิตน้ำเป็น อย่างไรบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของบทสัมภาษณ์และคุณค่าทาง	ผลกระทบสัมภาษณ์และคุณค่าทาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสัมภาษณ์	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสัมภาษณ์
4.11 การขาดเยื่อสังคม (Community social respond)	โครงการเป็นภาระที่ต้องซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่าง รอการใช้ประโยชน์ให้เป็นโรงเรียน จากการพัฒนา โครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาชารที่พัก อาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อทางด้านสภาพแวดล้อมและ สังคม เดือย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการยุ่ง ส่งผลกระทบต่อทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ โดยการนำความตระหนักรู้และ คำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นการศึกษา ประเมินให้กับชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบ โดยริบบันพันที่โดยรอบโครงการ ตั้งแต่ โครงการกำหนดให้มีแนวทางความรับผิดชอบต่อ สังคม	1. มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำวันปีใหม่ กับชุมชนบ้านที่น้ำ โครงการสัมมนาจัดอบรมของชุมชนโน้มถ่วงสำคัญ เช่น งานประเพณีประจำปี งานวันเข็นปีใหม่ เป็นต้น 2. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในภาคใต้ เช่น งานประเพณีประจำปี งานวันเข็นปีใหม่ เป็นต้น 3. ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนา คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และกิจกรรมที่เป็น สาขาวรรณประโทยน์ เช่น การสร้างศูนย์การศึกษา เชิงยาว ในชุมชน โดยการอบรม ให้กับชุมชน หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ในการตรวจสอบ โครงเรือน สนับสนุนกิจกรรมดำเนินการ ก่อสร้าง หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ในระดับต้น	1. บันทึกจำนวนครัวเรือนรายบ้านที่เข้ามา ใช้งานพักที่บ้านที่น้ำ พร้อมรายงานเข้ามา ให้โครงการเข้ามาร่วมมือฯ ที่โครงการเข้ามามี ส่วนร่วมกับห้องคัด สถานที่ที่ตรวจสอบ - พื้นที่ใช้จัดรวมสอบ ตัวชี้นำไปใช้ตรวจสอบ - กิจกรรมการสัมมนาบ้านบ้านห้องท้องในใน การพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น - ความตื่นในการตรวจสอบ - 1 ปี/ครั้ง ศึกษาดูษะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รัตน์มัย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

จ.ส.ย.....
(นางอัมพร จิตาภรณ์)
กรรมการผู้อำนวยการของบึงกาฬ รัตน์มัย จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ผู้เข้าสำรวจตรวจสอบ ยุทธนา มหัชชัยวงศ์
บริษัท พอกลิบบิส กอนเซ็ลเม้นท์ จำกัด คอมสต็อกชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ด่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอรารา ไฟรเวท ตำบลแม่น้ำบึง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.12 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1. การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ด้วย แบบสอบถาม	กลุ่มที่ 1 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 0-300 เมตร) พบว่า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลในเรื่อง ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน ทำให้เกิดฝุ่นละออง พิษกระจาย ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากภาระจราจร ทำให้หักศีรษะเป็นไป ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้สุขภาพอนามัยแย่ลง กลุ่มที่ 2 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 300-1,500 เมตร) พบว่า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลในเรื่องได้แก่ ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้เกิดปริมาณมุกฝอย/ความสกปรก ทำให้เกิดอัคคีภัย และทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1. ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้านดังนี้ (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	1. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ผู้รับผิดชอบ - บริษัท รีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอันพร จิตพันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีรัมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ลเลนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแรมคำเปี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.12 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1. การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ด้วยแบบสอบถาม	ก่อสูญพื้นที่อ่อนไหว พบร่างในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลเรื่อง ปัญหาปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ปัญหาด้วยอาการบดบังทิศทางลม ปัญหาลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม ปัญหาต่อระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด ปัญหาอุบัติเหตุจาก การจราจร และปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน		
2. การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ด้วยแบบสอบถาม	ผลการสำรวจครั้งที่ 2 มีข้อเสนอแนะให้โครงการ นำมาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	-	-

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับ สำนักงานโยธาฯและแผนกรัฐบาลธาราติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และอบต.แหลมคำเปี้ย อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท รีวนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ..... G.R.

(นางอัมพร จิพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีวนร์ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 111/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ..... Ramares

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ลเลนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

พานาที่ 3 สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผู้ผลิตและตัวแทน สำหรับผู้ผลิตและตัวแทน โครงการ ไฮเรล ดำเนินการเพื่อเบี้ย สำหรับบ้านแหนdem จังหวัดเพชรบุรี ระยะภารต์ครั้งที่

ตัวผู้คุณภาพสัมภาร์	บริโภคที่ตรวจสอบ	ผู้ผลิต	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริโภคโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพพื้นที่ดูดซึมน้ำและ การฉีดขาดของน้ำใน	- ตรวจสอบสภาพความชำรุดของรากและรากและการฉีดขาดของน้ำใน	- สักปาห์ต๊ะ 1 ครั้ง	- บริษัท รั่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- ตรวจสอบความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้าง	- สักปาห์ต๊ะ 1 ครั้ง	- บริษัท รั่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้รับเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท รั่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
2. ติดตามการประกอบพัฒนาฯ	- บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	- เพชรดัน เศษวัสดุที่ถูกทิ้ง บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ ก่อสร้างที่จะบานยั่นและ ถนนทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจสอบ เศษดุ ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก ที่ทิ้งเศษร่างที่จะบานยั่นและ ถนนทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาที่อยู่ร้าง	- บริษัท รั่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้รับเรียน	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม	- ทุกวันตลอดระยะเวลาที่อยู่ร้าง	- บริษัท รั่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
 (นางอัมพร จิตต์พัฒนกุล)
 กรรมการผู้จัดการของบริษัท รั่นรมย์ จำกัด
 วันที่ 25 กันยายน 2559



POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
 (ผู้อำนวยการสาขา ษะกนัน มหัจฉินิจวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พฤศพิบูล จำกัด ครอบคลุม แอลด์ คอมสต็อกชั่น จำกัด
 วันที่ 25 กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไพรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอป้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ	กำหนดสถานีตัวอย่างคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none">1. บริเวณพื้นที่โครงการ2. อบด.แหลมผักเบี้ย (รูปที่ 2)	<ul style="list-style-type: none"> - ค่า เซ็นติกรัม/g ของ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซเด茨ของในไตรเจน (NO_x) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซเด茨ของซัลเฟอร์ (SO_x) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน(PM_{10}) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ Gas bag ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์โดยวิธี Non-dispersive infrared detection - ใช้ Sampling bag ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี THC Analyzer - ใช้ NO_x Analyzer ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี Chemiluminescence method - ใช้ Fluorescences ในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ โดยวิธี SO_2 Analyzer - ใช้ High volume Air Sampler ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์โดยวิธี Gravimetric - ใช้ High volume Air sampler ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์โดยวิธี Gravimetric 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจตัวอย่างคุณภาพอากาศ CO, HC, NO_x, SO_x, PM_{10} และ TSP จำนวน 3 ครั้ง ทำการตรวจ 1 วัน รายงานผลให้กับ สพ. และอบต. แหลมผักเบี้ย 1 ครั้ง ช่วงงานฐานราก 1 ครั้ง ช่วงงานโครงสร้าง 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปัตยกรรม - ค่าใช้จ่าย 1,5000 บาท/ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีัมน์เมีย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมน์เมีย จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 113/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิبل คอนซัลต์丹น์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของ โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอป่าบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การฉีกขาดของฝ้าใบ - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการฉีกขาดของฝ้าใบ - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม 	<ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
4. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน - กำหนดสถานีตรวจน้ำเสียงจำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. อบต.แหลมผักเบี้ย (รูปที่ 2) - อุปกรณ์ป้องกันเสียง 	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ - ค่าระดับเสียงสูงสุด - ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff และ headset 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม - ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound level meter) - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff และ headset 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน - จำนวน 3 ครั้ง และทำการตรวจวัด 1 วันรายงานผลให้กับ สพ. และอบต.แหลมผักเบี้ย - 1 ครั้ง ช่วงงานฐานราก - 1 ครั้ง ช่วงงานโครงสร้าง - 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปัตยกรรม - ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท/ครั้ง - ทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ..... 

(นางสาวพร จิตพันธุ์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัชชิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกราฟบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดสถานีตรวจอัดความสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี คือ <ul style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. อบต. แหลมผักเบี้ย (รูปที่ 2) - ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความสั่นสะเทือนPPV , Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจด้วยเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน(Vibration meter) - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณบ้านยาม 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 1 ครั้ง และทำการตรวจวัด 1 วันรายงานผลให้กับ สพ. และอบต.แหลมผักเบี้ย 1 ครั้ง ช่วงงานฐานราก 1 ครั้ง ช่วงงานโครงสร้าง 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปัตยกรรม - ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท/ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนเมร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนเมร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
6. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - บริเวณบ่อพักน้ำทึบชั่วคราว สุดท้าย 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล - ความเป็นกรดและต่าง (PH) - บีโอดี (BOD) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพถังบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยทันที - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและต่างของน้ำ (pH meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอัซดีโนดิฟิเคนชัน (Azide modification) 	<ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนเมร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนเมร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301


ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตาหันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนเมร์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 115/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้อำนวยการโครงการ ยุทธนา มหาอริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไอธา拉 ไพรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากร่น้ำและคุณภาพน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน(Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการ titrate - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการระบายน้ำแห้ง - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรวยอิมไฮฟ์ (Imhoff cone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาล (Kjeldahl) 		

ลงชื่อ.....

(นายอัมพร จิตะพันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ร่มรนย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของ โครงการ ไพรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเกณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำสำรอง - ถังเก็บน้ำสำรอง 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพชำรุดและการร้าวซึมของถังเก็บน้ำสำรอง - คุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สี และตะกอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง เดือนละ 1 ครั้ง ถ้ามีปัญหาการร้าวซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที - ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เบื้องต้น ในส่วนน้ำใช้สำหรับคุณงาน โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดถังถังเก็บน้ำสำรองทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - 6 เดือน/ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
8. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อเกรอะ - ห้องน้ำ ห้องส้วม - บ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตะกอนจากบ่อเกรอะ - การร้าวซึมและความสะอาด - การร้าวซึม ความสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบตะกอนจากบ่อเกรอะ - ตรวจสอบการร้าวซึมและความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม - ตรวจสอบการร้าวซึมและความสะอาดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง - ทุกวัน - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นายอัมพร จิตชาพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของ โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวทฯ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลฟิด (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก(Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน(Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์ โนม ดิ พี ค ชั่น (Azide modification) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไตเตอร์ท (Titrate) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการระเหยแห้ง - ตรวจสอบโดยใช้วิธี ภาราวาย อิม ไฮฟ์ (Imhoffcone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาร์ล (Kjeldahl) 		

ลงชื่อ.....
๖๖
(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท รัตน์รัมย์ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 118/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
๖๖
(ผู้เขียนศศราจารย์ ยุทธนา นห้อริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบพัสดุของผู้รับเหมาที่สำนักงานที่ปรึกษาฯ ประจำที่จังหวัดเพชรบุรี ระยะห้าเดือน

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ติดตามสถานที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การระบายน้ำและระบายน้ำทิ้งท้ายท่าม	- ร่างระบายน้ำ - ร่างระบายน้ำ	- สภาพการใช้งานของระบายน้ำ	- ตรวจนับคุณภาพของระบายน้ำ ให้โดยไม่สกปรกเพื่อสมดอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
10. การจัดการขยะและน้ำเสีย	- บริเวณจุดซึ่งทิ้งขยะและน้ำเสีย พื้นที่ที่ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้	- ปริมาณและคุณภาพของน้ำเสีย	- ตรวจสอบปริมาณตากองตันตินที่สะสมอยู่ในร่างระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
11. การใช้เชื้อเพลิง	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบอย่างเป็นประจำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องเปลี่ยนแปลงทันท่วงที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
12. การป้องกันอัคคีภัย	- บุคคลติดตั้งท่อเบทูนเคมี ในพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพของอุปกรณ์เบทูนเคมี พื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ	- สำรวจอย่างเป็นประจำต้องดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
13. การจราจร	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพถนนทางเดิน ถนน ศูนย์ และที่พำนักการเดินรถ ป้ายและทางการเดินรถ บนถนนของสัญญาณจราจรทุกจุด	- ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการตามที่ติดตั้งลงบนถนนที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้	- ทุกวันตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นายอัมพร วิจิตรพันธ์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

ผู้เข้ามาตรวจสอบ ยุทธนา มั่นคงรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
บริษัท พอลส์บิล คอนซัลต์เซ็นเตอร์ จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของ โครงการ ไอหรารา ไฟรเวท ตำบลแมลงผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
14. การระบายน้ำอากาศ	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท รีั่นร์มี่ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
15. การสื่อสารและโทรคมนาคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน หมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ทุกวันตั้งแต่การสร้างอาคาร แล้วเสร็จเป็นระยะเวลา 1 ปี	- บริษัท รีั่นร์มี่ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
16. สภาพแวดล้อมและสังคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียง พื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับ ความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น หากมีปัญหาด้านทาง แนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท รีั่นร์มี่ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีั่นร์มี่ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอดิซิบิล คอนซัลแทนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทบทวนแก้ไขของโครงการ ไพรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สุขภาพคนงานและสิ่งแวดล้อมที่เจ็บป่วย	- ตรวจสอบการตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลา	- ทุก 6 เดือน	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
2) ความปลอดภัย	- บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ	- ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาน อะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายภายนอกโครงการ	- ตรวจสอบป้ายข้อโครงการ ป้ายแนะนำการทำงาน และป้ายเตือน ให้มีความถูกต้องชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ..... *G.M.*

(นางอัมพร จิตต์พันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 121/143 หน้า

ลงชื่อ..... *D. M.*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจจิริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนเซ็ปต์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของ โครงการ ไอธา拉 ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) ความปลอดภัย (ต่อ) (2.1) ความปลอดภัยคุณงานก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง(ต่อ)	- พื้นที่ก่อสร้าง	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บเป็นต้น	- ทุกวัน	- บริษัท รีัมน์เมีย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
(2.2) ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ	- บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ	- ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอานอะลูมิเนียมและสังกะสี)สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- บริษัท รีัมน์เมีย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ	- ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยและคอยอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออกของโครงการ	- ทุกวัน	- บริษัท รีัมน์เมีย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นายอัมพร จิตต์พันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมน์เมีย จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจิริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอลซิเบิล คอนซัลต์เดนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

โครงการที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบประทับเส้นเขตอุ่นที่ดำเนินอยู่ โครงการ ไอลารา ไฟร์วอล ตำบลพนมผักเบี่ยง อำเภอปานะพেช จังหวัดเพชรบุรี ระยะยังก่อสร้าง

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถูกต้องตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
19.	ลักษณะทางสถาปัตยภาพ ผู้ประกอบด้วยหลัก โครงสร้างทางเดินทางไปจาก บ้านเดือน	1) โครงสร้างทางเดินทางไปจาก (1) ผู้ประกอบด้วยหลัก	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน และการป้องกันและแก้ไข ร่วมกับบ้านคุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ผู้ประกอบด้วยหลักรวมทั้ง ตัวบ้านคุณภาพอากาศ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย - บริษัท รัตน์เมฆ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	2) โครงสร้างทางเดินทางไปสี่แยก (1) ผู้ประกอบด้วยหลัก	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สมรรถภาพพิริยนต์สี่แยก ถนนบ้านก่อสร้าง	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรฐานการติดตั้งตัวบ้าน ผู้ประกอบด้วยหลักรวมทั้ง ตัวบ้านสี่แยก - ตรวจสอบศูนย์กลางของถนน ก่อสร้าง	- ตรวจสอบรูปภาพการติดตั้งสี่แยก (ตัวบ้าน) ทุก 6 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย	- บริษัท รัตน์เมฆ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

๒๖๙

ลงชื่อ.....
(นางอ้อมพร จิตต์พันธ์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท รัตน์เมฆ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายงาน)
ผู้อำนวยการสำนักงานที่อยู่อาศัย
บริษัท พยัคฆ์มนต์ คหบังชล์แอนด์ แอนด์ คันสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

จันทร์ 123/143 หมู่

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของ โครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
19.สาธารณสุขและสุขภาพ(ต่อ) ผลกระทบบรร่อง 1) โรคระบบทางเดินอาหาร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเพียงพอของน้ำดื่มและ ความสะอาดของภาชนะ	- ตรวจสอบให้มีการจัดเตรียมน้ำดื่ม เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการ บริโภคและความสะอาดของ ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
2) โรคผิวหนัง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติการเจ็บป่วยของคนงาน	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของ ผู้พักอาศัย	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
3) โรคที่เกิดจากจากสัตว์เป็นพาหะ นำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- ระบบบำบัดน้ำเสียและ ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	- สภาพการใช้งานของระบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หมู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และแมว	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการ ป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การ จัดการน้ำฝน รวมถึงการป้องกัน สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตาพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 124/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา นัจฉอริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตั้งฐานรองแบบสำเร็จ เวลาติดตั้ง ระยะห่างระหว่าง โครงสร้าง ให้ทราบ ตามแบบผู้ผลิต สำหรับ ระยะห่าง

ตัวบ่งชี้คุณภาพสำเร็จและต้องการ	บริเวณที่ติดตั้ง	มาตรฐาน	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถูกต้องของผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
19. สามารถสูญเสียศักยภาพต่อ) 4) โรคที่เกิดจากภัยคุกคามเป็นพำนักระยะ (1) ผลกระทบด้านสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ภาระสุขภาพของคนงานและภาระการทำงานและการอุบัติเหตุของโรค	- ภาระสุขภาพของคนงานและภาระการทำงานและการอุบัติเหตุของโรค	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	- 6 เที่ยง/ ครึ่ง ตกลงโดยก่อต่อร่าง	- บริษัท รัตนมัย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สิ่งที่ควรปฏิบัติของคนงานที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปทำงานในพื้นที่ต่างๆ	- ต้องสอนให้้มีสุขอนามัยในการเดินทางไกลเพื่อไปทำงานในพื้นที่ต่างๆ	- เตือนสัง流星 1 ครั้ง ตกลงโดยก่อต่อร่าง	- เตือนสัง流星 1 ครั้ง ตกลงโดยก่อต่อร่าง	- บริษัท รัตนมัย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
5) อุบัติเหตุจากการจราจร (1) ผลกระทบด้านสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สัญญาณจราจร เช่น ถูกกระแทกขณะที่เดินทางกลับบ้าน ความไม่สงบและการจราจร เช่น ลูกค้าและส่วนตัวทางการเดินรถ ป้ายป้ายและสัญญาณจราจร เช่น ป้ายและสัญญาณจราจร เช่น ความเร็วและสภาพการจราจร	- ต้องสอนเป็นรายชื่อครองการ ตามบัญญัติของผู้ให้บริการ เช่น ลูกค้าและส่วนตัวทางการเดินรถ ป้ายและสัญญาณจราจร เช่น ป้ายและสัญญาณจราจร เช่น ความเร็วและสภาพการจราจร	- หักห้ามติดตั้งระยะก่อต่อร่าง	- หักห้ามติดตั้งระยะก่อต่อร่าง	- บริษัท รัตนมัย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301



ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตประดิษฐ์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่องค์กร รัตนมัย จำกัด
กันยายน 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้เข้ามาติดต่อเจ้าของโครงการ)
ผู้เข้ามาติดต่อเจ้าของโครงการ รัตนมัย จำกัด
บริษัท พฤศพันธ์ คอนซัลติ้งแอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบเบื้องต้นที่สำคัญของ โครงการ โครงการ ไฟฟ้า ตำบลแม่เมาะเปิ่ย อ่างทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะภายนอก

ตัวชี้วัดความพึง僭เจตถล่ม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ
19. สาธารณสุขและสุขาภิบาล (ต่อ)	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามีเตอร์	ผู้รับผิดชอบ
6) ยุทธศาสตร์การก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ติดต่ออุปคติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ	- เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
(1) ผลการทดสอบของภาพ	- พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบให้มีการบันทึกติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- บริษัท รื่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
7) ยุทธศาสตร์จากอัคคีภัย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- บริษัท รื่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขภาพที่ต้องการต้องมีความก้าวต่อไปของวัสดุไม้ย่าง เครื่องเผาตัด	- เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
20. สุนทรียภาพและที่ดินเชิงภาร	- รากไม้รอบโครงการ	- สำรวจความสามารถของต้นไม้และสามารถทนทาน	- บริษัท รื่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- ห้องน้ำจุด	- ปรับปรุงทักษะอุจจาระ	- หักโคน
21. ที่ดินและดูดซึมน้ำทิ้งทากอง	- ผู้พักอาศัยบ้านชั่วคราวที่อยู่หรือเรียน	- จ้างงานเรื่องรื้อถอนไม้ยาน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้คนเดินทางเข้ามาในพื้นที่
	- ห้องน้ำจุด	- จ้างงานรื้อถอนไม้ยาน	- ตรวจสอบมาตรฐานที่ดินที่ร่วงหลุม โครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างรีบด่วนเป็นประจ้าทุกวัน
	- ผู้พักอาศัยบ้านชั่วคราวที่อยู่หรือเรียน	- ผู้ดูแลรักษาที่ดิน	- ติดต่อทางผู้รับความคิดเห็นที่ได้รับ ป้อมยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ให้สะอาด
	- ห้องน้ำจุด	- ผู้ดูแลรักษาที่ดิน	- บริษัท รื่นรมย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- ผู้พักอาศัยบ้านชั่วคราวที่อยู่หรือเรียน	- จ้างงานรื้อถอนไม้ยาน	- หักโคน ดูแลต่อการก่อสร้าง
	- ห้องน้ำจุด	- ผู้ดูแลรักษาที่ดิน	- บริษัท พลังชีวี ศรีราชา จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
นาย.....
(นางอัมพร ชัยพันธุ์กุล)
กรรมการผู้จัดการบริษัท รื่นรมย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ผู้เข้ามาตรวจสอบรายการ ยห醪ນา มหัจฉริยะ
ผู้สำนักงานการสื่อสารมวลชน
บริษัท พลังชีวี ศรีราชา จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
กันยายน 2559

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของ โครงการ ไอธารา ไฟรเวช ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
22. การประเมินความเป็นส่วนตัว	- บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพความชำรุดของรั้วและ การฉีกขาดของผ้าใบ	- ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนคลุมเนียน และสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
23. การซัดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันส่งกรณ์ เป็นต้น - สภาพป้ายภายนอกโครงการ	- บันทึกจำนวนครั้งพร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น - ตรวจสอบป้ายข้อโครงการป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเดือนให้มีความถูกต้องชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
24. การซัดเซยสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันส่งกรณ์ เป็นต้น	- บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
25. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นดังทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และอบต.แหลมผักเบี้ย อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธุ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์ จำกัด
กันยายน 2559



จำนวน 127/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุฬาลงกรณ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไอธารา ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

ตัวนิคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ความสมบูรณ์ของดินไม้	- ดูแลดันไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในโครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
2. ดินและการขุดลังพังทราย	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ความสมบูรณ์ของดินไม้	- ดูแลดันไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
3. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียว - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว - สภาพของดินไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว - ความสะอาดและประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องปรับอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนลดความเร็ว - ตรวจสอบสภาพของดินไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไอลารา ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. เสียง	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูนชลอกความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนชลอกความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
5. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึ้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลฟิด (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide modification) - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ใช้วิธีการไตเตรท์ (Titrate) - ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอินยอดฟ์ (Imhoff cone) - ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหน้ามันกของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดำห์ล (Kjeldahl) 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ค่าใช้จ่ายครั้งละ 10,000 บาท 	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตชาพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 129/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา นหัฒริวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไอธารา ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า - ระบบท่อจ่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - สี (Colour), Pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความชุ่ม (Turbidity), NTU - ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) - ปริมาณเหล็กพังมด - ความกระด้างของน้ำ - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria) - อีโคไล (E.coli) - แซลโมเนลลา (Salmanella) - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - สังเกตด้วยตา - ชิมรส - คอมกลิ่น - ใช้ Secchi disc - ใช้เครื่องวัด pH meter - ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตเมทรี - น้ำยาตรวจสอบความกระด้าง (Water hardness indicator) - ชุดทดสอบ ว. 111 - ตรวจสอบโดยใช้วิธีอั้มพีเอ็น (Most probable number) ชุดทดสอบ ว 810/012 - ตรวจสอบ ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตชาพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกรุํบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไออาร่า ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

ตัวชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การบำบัดน้ำเสีย	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึ้งก่อนและหลังออกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ชัลไฟฟ์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH miter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการใช้โมดิฟิเคชั่น (Azide modification) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไทเตรท (Titrate) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการระ夷หยาด - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรวยอินไฮฟ์ (Imhoff cone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดตัวยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาล (Kjeldahl) 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ค่าใช้จ่ายครั้งละ 10,000 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีัมนีย์ จำกัด - โทรศัพท์ 032-478-301


ลงชื่อ.....

 (นายอัมพร จิตพันธุ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนีย์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 131/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหาจุฬิวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิبل คอนซัลต์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไอฮารา ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อตักน้ำดื่ม บริเวณจุดเขื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการชำรุดของระบบสุขาภิบาล - เชิงมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบ เชิงมูลฝอยในการบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวันและรายงานต่อ สผ. และอบต. แหลมผักเบี้ย เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนร์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนร์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - การอุดตันหรือตื้นเขิน - การแตกร้าวหรือชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการอุดตันและตื้นเขิน - ตรวจสอบการแตกร้าวหรือการชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท รีนร์มาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตตะพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนร์มาย จำกัด
 กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหจุฬาริวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอลซีบิล คอนซัลต์เดนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไอธารา ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะดำเนินการ


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพัก มูลฝอยประจำชั้น และห้องพัก มูลฝอยรวม	- ความสามารถในการรองรับ มูลฝอย - สภาพทั่วไป(การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบจำนวนถัง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
10. การใช้ไฟฟ้า	- คอมไฟส่องสว่าง ส่วนภายนอกโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ - สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ หม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
11. การป้องกันอัคคีภัย	- ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้น ของอาคาร - พื้นที่โครงการ	- ความพร้อมของระบบป้องกัน อัคคีภัย - การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อม อพยพหนีไฟ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
 กรรมการผู้อำนวยการของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 133/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทธนา นัจฉอริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอดิบิลิตี้ คอนซัลตэнท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ โครงการ ไฟฟ้าหอดำเนินรบุรี ระยะที่ 1 ดำเนินการ

ลำดับ	ตัวชี้วัดความเสี่ยงและความล้มเหลว	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความเสี่ยงในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	
12.	การจราจร	- บริเวณพื้นที่จอดรถโดยสารและทางเข้า-ออกโครงการ - สัญญาณจราจร	- ระบบสื่อสารส่วนกลางของรถ - สัญญาณจราจรในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบจำนวนไฟส่องสว่าง - ตรวจสอบความต้องการจราจรสำหรับผู้ใช้รถที่สัญญาณจราจรดำเนินการ	- ตรวจสอบจำนวนไฟส่องสว่าง - ตรวจสอบความต้องการจราจรสำหรับผู้ใช้รถที่สัญญาณจราจรดำเนินการ	- เดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบจำนวนไฟส่องสว่าง - ตรวจสอบความต้องการจราจรสำหรับผู้ใช้รถที่สัญญาณจราจรดำเนินการ	- บริษัท รีโนรมาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีโนรมาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- พื้นที่จราจร	- พื้นที่จราจรที่เดินไม่ได้	- จำนวนที่จอดรถยกต่ำลง - รถยกต่ำ	- ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถยกต่ำลง - บันทึกสถิติจำนวนเกิดขึ้นเบ็ดเตล็ดในพื้นที่จราจร	- ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถยกต่ำลง - ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถยกต่ำลง	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถยกต่ำลง	- บริษัท รีโนรมาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีโนรมาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
13.	การสื่อสารและพัฒนาคุณภาพ	- ผู้พักอาศัยบริเวณพื้นที่ดังที่ระบุ ผู้ร่วมเรียน	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ติดต่อ ผู้ปกครอง	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ติดต่อ ผู้ปกครอง	- ติดตั้งกล้องรับภาพคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- หุบวัน ตั้งแต่การก่อสร้าง อาคารแล้วเสร็จ	- บริษัท รีโนรมาย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นายอัมพร จิตพันธ์วงศ์)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท รีโนรมาย จำกัด
กันยายน 2559



ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการร่วมโครงการ
บริษัท พอซิبل เป็น คอมเพล็กซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

จันวน 134/143 หมู่

กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไอโอรา ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
14. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณที่อยู่อาศัย หรือผู้ร่วมเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจาก ผู้เดรับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ บริเวณป้อมยานเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมี ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนว ทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
15. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ห้องพักนักฟุตบอลรวม	- สภาพการใช้งานของระบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ความสามารถในการรองรับ นักฟุตบอล - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณน้ำที่ติดค้าง ความสะอาดของห้องพัก นักฟุตบอลรวม	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบ บำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม ระบบ ประปา การจัดการมูลฝอยให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาด ห้องพักนักฟุตบอลรวมโดย ใช้ถุงมือและผ้าปัดปากจมูก ทุกครั้ง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....
(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไออาร่า ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอป้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 2) ความปลอดภัย 2.1) บุคลากรภายในโครงการ 2.2) บุคลากรยานอกโครงการ	- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) - ระบบคีย์การ์ด - ผู้พักอาศัยข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน - พื้นที่โครงการ	- สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) - สภาพการใช้งานระบบคีย์การ์ด - จำนวนเรื่องร้องเรียน - ระบบการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยาม	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด(CCTV) - ตรวจสอบระบบคีย์การ์ดให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดชะงัก ตลอด 24 ชั่วโมง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีัมนร์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตพันธ์รerkุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมนร์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหจ่อริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไออาร่า ไฟร์เวฟ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
16. สาธารณสุขและสุขภาพ ผลกระทบหลัก 1) โรคที่เกิดจากมูลฝอยและน้ำเสีย ⁽¹⁾ ผลกระทบต่อสุขภาพ	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพัก มูลฝอยประจำชั้นและห้องพัก มูลฝอยรวม	- ความสามารถในการรองรับ มูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบถังมูลฝอยและ ห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ตกค้างภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีัมน์เมีย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
2) โรคระบบทางเดินอาหาร ⁽¹⁾ ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดี อยู่เสมอ	- ตรวจสอบสภาพป้าย ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน สุขागิบาลอาหารภายใน โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีัมน์เมีย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
3) โรคผิวนัง ⁽¹⁾ ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดี อยู่เสมอ	- ตรวจสอบสภาพป้าย ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโรค ผิวนังให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีัมน์เมีย จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นางอันพร จิตพันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีัมน์เมีย จำกัด
 กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 137/143 หน้า

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเรือง มหัจฉริยะวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559



2004
F

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลการทบทวนที่สำคัญของโครงการ ไอثارา ไฟร์วีท ตำบลแเหลมผ้าเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสูบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
16. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) 2) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณติดตั้งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสันนิษฐานความเร็ว - สภาพการใช้งานอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร	- ตรวจสอบสภาพสันนิษฐานของความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
3) โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหนะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- ความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อป้องกันปัจจัยทำให้เกิดโรค	- ตรวจสอบบรรณค์ให้ผู้มาใช้บริการควบคุมดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามัย เพื่อป้องกันปัจจัยทำให้เกิดโรค	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
4) อุบัติเหตุจากการจราจร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ - จุดติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในโครงการ	- ระบบส่องสว่างทางจราจร - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301 - บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

 (นายอัมพร จิตต์พันธ์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
 กันยายน 2559



จำนวน 139/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไอธา拉 ไฟรเวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

ตัวนิคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
16. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) 5) อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- พื้นที่โครงการ	- สถิติที่ให้บริการสาธารณสุข รายงานประจำปี	- ตรวจสอบและบันทึกอุบัติเหตุภายในโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
6) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อมอพยพหนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
	- พื้นที่โครงการ	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและเดือนเกียร์	- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเดือนเกียร์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตชาหันธ์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด
กันยายน 2559



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉะริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ไออาร่า ไฟร์เวท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริโภนที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว	- ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
18. ทิศทางแสงแดดและทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
19. การชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันส่ง返นต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบบันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ และอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
20. การชดเชยสู่สังคม (Community-Social Respond)	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันส่ง返นต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบบันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ และอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301
21. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- พื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.) และอบต.แหลมผักเบี้ย อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535


: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท รีนرمย์ จำกัด โทรศัพท์ 032-478-301

ลงชื่อ..... 

(นายอัมพร จิตพันธ์รุกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีนرمย์ จำกัด

กันยายน 2559



จำนวน 141/143 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.


ลงชื่อ..... 

(ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยุทธนา มัจฉริยะวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลตันท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กันยายน 2559



รูปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นางอัมพร จิตะพันธ์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รีวนเมร์ จำกัด
กันยายน 2559




POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

จำนวน 142/143 หน้า

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท พอสซิبل คอนเซ็ปต์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2559



รูปที่ 2 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอาคาร ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนบนเครื่องฟันฟันท์คอนกรีต



1 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอาคาร ระดับเสียง
และความสั่นสะเทือนบนเครื่องฟันฟันท์คอนกรีต

2 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอาคาร ระดับเสียง
และความสั่นสะเทือน ของก่อสร้างสำหรับงานท่อ
และการเบี่ยง

ลงชื่อ.....
.....
(นายอัยพร วิจิৎพันธ์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท รุ่งเรือง จำกัด
กันยายน 2559



ลงชื่อ.....
.....
(ผู้อำนวยการตรวจสอบ ยุทธนา มังกรรัชยาพร)
ผู้อำนวยการสื่อสื่อสารมวลชน
บริษัท possible จำกัด รุ่งเรือง จำกัด
กันยายน 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
กันยายน 2559