



ที่ วว 0804/ 2371

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๘ มีนาคม 2539

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เขียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติ

- สืบต่อส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ที่ A 547/2538 ลงวันที่ 6 กันยายน 2538
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ที่ A 753/2538 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เมืองแร่ถ่านหิน
และบลเคลย์ ของบริษัท บ้านปู จำกัด คำขอประทานมัตรที่ 15/2535 ตั้งอยู่ที่
ตำบลบ้านบوم, สันدونแก้ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ตามที่บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เมืองแร่ถ่านหินและบลเคลย์ของบริษัท บ้านปู จำกัด คำขอประทานมัตร
ที่ 15/2535 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบوم, สันدونแก้ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดย
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ความลับ เอียดถึงประกายในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณา เสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการ เมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539
และที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานฯ ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นคำขอประทานมัตรปฏิบัติตามมาตรการน้อยกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอประทานมัตร
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ สมชัย)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เผร้าวิถีการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792, 2799703
โทรสาร. 2785469, 2713226

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น โครงการ เหมืองแร่ถ่านหินและบ่อเกลี่ย
ของบริษัท บ้านปู จำกัด ค้าขายประทานบัตรที่ 15/2535
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปู, สันдол頃 กว่า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.1 ทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหานแบบขั้นบันได โดยแต่ละขั้นกว้างประมาณ 6 - 8 เมตร สูงประมาณ 5 - 6 เมตร ความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เปิดทำเหมืองร่วมกับโครงการกับประทานบัตริกัดเดียวกับบริษัทฯ โดยร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 24310/13957, 24339/14109 และ 24414/14475

1.2 เตรียมพื้นที่เก็บกองดินและเศษถ่านหินไว้ในเขตและนอกเขตประทานบัตรประมาณ 4.035 ไร่ เก็บลักษณะเป็นชั้น ๆ พังกองดินมีความลาดเอียง 1 : 3 ความสูงของกองดินไม่เกิน 10 เมตร พร้อมสร้างคันท่าน้ำดินและคุระบายน้ำล้อมรอบ และเว้นระยะไม่ทำเหมืองหรือกิจกรรมใด ๆ ในแนว 50 เมตร จากทางน้ำห้วยส้ม

1.3 การจัดการน้ำในชุมชนเมืองที่จำเป็นต้องระบายน้ำออกจะสูบน้ำจากบริเวณหน้าเหมือง ใช้ชั้งบ่อบำบัด ซึ่งจะมีการเติมน้ำเพื่อผลิตปริมาณชั้ลเพดานน้ำ โดยมีการปรับค่า pH ของน้ำให้กลั่นแหล่งน้ำธรรมชาติ ก่อนนำไปออกพื้นที่โครงการ

1.4 ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ใช้ขนส่งแร่ช่วงถนนลูกรังให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และพร้อมนำลอดการพุ่งกระเจยของฝุ่นในถูกแล้ง กำหนดให้พนักงานขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

1.5 การพัฒนาสภาพพื้นที่สภาพภูมิประเทศจะกระทำการทำพร้อมกับการทำเหมือง โดยนำมูลคินรายและเศษหินที่เกิดจากหน้าเหมืองในระยะแรกเก็บไว้รีเวทที่เก็บกอง ส่วนการทำเหมืองในระยะต่อไปนำเบ้าลอกดินที่ได้จากหน้าเหมืองไปถมกลับยังชุมชนเมืองที่ดำเนินการแล้วโดยจะกระทำอย่างต่อเนื่อง พร้อมปลูกพืชคลุมดินและปลูกไม้ยืนต้น ส่วนชุมชนเมืองสุดท้ายจะพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำโดยมีการติดตามคุณภาพน้ำ 1 ปี ก่อนนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภค

1.6 จัดอบรมบังคับอันตรายส่วนบุคคลตามสภาพความเหมาะสมกับงาน ได้แก่ หมวดนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกันเสียง และตรวจสุขภาพนักงานปีละ 2 ครั้ง

1.7 การติดตามตรวจสอบ

- คุณภาพน้ำจำนวน 9 จุดคือ หัวยแม่ท่านบริเวณวัดแม่ท่าน ประปาบ้านแม่ท่าน (ไม่น่าได้กรองและกรองแล้ว) หัวยหลวงหลังรวมกันหัวยส้ม หนองน้ำในเขตบริเวณบัตรที่ 27424/14664 หัวยหลวงในเขตบริเวณบัตร 27437/14666 น้ำบาดาลบ้านเด่น น้ำพายนอกบริเวณบัตรที่ 27419/14659 และน้ำในชุมชนเมืองเก่า จุดเก็บตัวอย่างน้ำสถานที่ต่าง ๆ ในรายงานฯ โดยตรวจสอบหาค่า pH, Suspended Solids, Total Hardness, Turbidity, Iron, Calcium และ Magnesium ทุก 3 เดือน

- คุณภาพอากาศ 3 สถานีคือ ภายในบริเวณเมืองบ้านญี่ รองเรียนบ้านเด่น และบ้านแม่ท่าน ทำการตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก ก้าชัลเพอร์ไดออกไซด์ และก้าชานิโตรเจนไดออกไซด์ ปีละ 2 ครั้ง โดยทำการรายงานผลการติดตามตรวจสอบให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

2.1 ให้เสนอแผนแม่บทในการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องห้องการทำเหมืองแร่ของกลุ่มเหมืองแร่ที่รวมแผนพัฒนาระบบการเดิมทั้งหมด เมื่อได้รับอนุญาตบริเวณบัตรแล้ว ภายในเวลา 1 ปี

2.2 ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน รวม 9 สถานี จะต้องเพิ่มการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ทองแดง มังกานีส และตะกั่ว รวมทั้งปริมาณชัลเพต

2.3 ให้มีการจัดทำร่องระบายน้ำในแนวของหัวยส้มให้สามารถระบายน้ำได้ตลอดการขุดทำเหมือง และหากประสงค์จะขยายทางระบายน้ำหัวยส้มจะต้องเสนอรายละเอียดการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมก่อน

2.4 ให้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโดยวิธีการป่าไม้ 2x2 เมตร ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากได้รับเปิดทำเหมืองแร่แล้ว รวมทั้งให้มีการบำรุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านี้ให้มีความเจริญเติบโตที่ดี

2.5 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนร้ายจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการที่ทำเหมือง และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ถือบริเวณบัตรจะต้องยินยอมยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ และแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

2.6 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับนarrative ป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ฯ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน

2.7 ในทำ การปรับปรุงพื้นที่ที่ต้องการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรธรรมชาตุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของกรรมการดำเนินการและตำแหน่งที่ดำรงการอย่างเปี่ยมพอยู่ที่ผ่านมา

2.8 ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือองร้อยของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่า เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ข้อเรียกร้องใด ๆ

ที่ วว 0804/ 2371

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

8 มีนาคม 2539

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรัฐวิถี

- ลิستที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด
ที่ A 547/2538 ลงวันที่ 6 กันยายน 2538
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด
ที่ A 753/2538 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538
3. มาตรการบังกับและแก้ไขผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการ เมืองแร่ถ่านหิน
และบ่อเคลย์ ของบริษัท บ้านปู จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 15/2535 ตั้งอยู่ที่
ตำบลบ้านบอม, สันตอนแก้ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ตามที่บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ เมืองแร่ถ่านหินและบ่อเคลย์ของบริษัท บ้านปู จำกัด คำขอประทานบัตร
ที่ 15/2535 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบอม, สันตอนแก้ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดย
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ความชอบดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการ เมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539
และที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานฯ ทั้งนี้ให้ยื่นคำขอประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการบังกับและ
แก้ไขผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตร
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792, 2799703
โทรสาร. 2785469, 2713226

(นายสันติ สมชัย)
เดชะนิกร สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม



สั่งที่ส่งมาด้วย



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

1418/33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1418/33 PHAHOLYOTHIN RD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL. 5137674-5, 9394370-4 FAX. 5134221

A547/2538

สำนักงานนโยบายและแผนสั่งแวดล้อม
รชท. ๔๗(๓๒๖๙) วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๓๘

เวลา..... ๑๓.๓๐ ผู้รับ.....

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๘

กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวดล้อม
รับที่ ๓๘๒ ลงวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๓๘
เวลา..... ๑๔.๐๐ ผู้รับ.....

เรื่อง ขอสั่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวดล้อม
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสั่งแวดล้อม
สั่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๕ เล่ม
๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวดล้อมฉบับย่อ จำนวน ๑๕ เล่ม

ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๘ ให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง
เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการจัดสั่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสั่งแวดล้อม โครงการ
เหมืองแร่ถ่านหินและบ่อผลัด ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คำขอปรับทานบัตรที่ ๑๕/๒๕๓๕ ซึ่ง
โครงการฯตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบوم, สนdonแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามจำนวนของเอกสารที่สั่ง
มาด้วยนี้ และพร้อมกันนี้ บริษัทฯได้จัดสั่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ ชุด และรายงานฉบับย่อ จำนวน
๓ ชุด ไปยังกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



สั่งที่ส่งมาด้วย



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

1418/33 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1418/33 PHAHOLYOTHIN RD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL. 5137674-5, 9394370-4 FAX. 5134221


ที่ที่ ๘๔ (๑๑๐๘๕) วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๓๘

เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้รับ 

A753/2538

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

กองวิเคราะห์ผลกระบวนการบัญชีและล้อม
รับที่ ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๓๘

เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้รับ 

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการบัญชีและล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนลึงแวดล้อม

ลึงที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการบัญชีและล้อม (ฉบับเพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ ชุด

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการบัญชีและล้อม โครงการ เมืองแร่ถ่านหินและน้ำตาลเคเดลี่ คำขอประทานบัตรที่ ๑๕/๒๕๓๕ ของบริษัท น้ำตาลปู จำกัด ซึ่งโครงการฯตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำตาลน้ำบอม, สันเดอแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และพร้อมกันนี้ บริษัทฯได้จัดส่งรายงานฯจำนวน ๓ ชุด ไปยังกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดส่งรายงานดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมชาย ชนิวัฒน์ศรีสุริย์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส

มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบลั่น โครงการเหมืองแร่ถ่านหินและน้ำเคลื่อน

ของบริษัท บ้านปู จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 15/2535
พื้นที่อยู่ที่ตำบลบ้านน้อม, สันdonแก้ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

1. มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบลั่นที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.1 ทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหานแบบขั้นบันได โดยแต่ละขั้นกว้างประมาณ 6 - 8 เมตร สูงประมาณ 5 - 6 เมตร ความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เปิดทำเหมืองร่วมโครงการกับประทานบัตรใกล้เคียงของบริษัทฯ โดยร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 24310/13957, 24339/14109 และ 24414/14475

1.2 เตรียมพื้นที่เก็บกองดินและเศษถ่านหินไว้ในเขตและนอกเขตประทานบัตรประมาณ 4,035 ไร่ เก็บลักษณะเป็นชั้น ๆ พนังกองดินมีความลาดเอียง 1 : 3 ความสูงของกองดินไม่เกิน 10 เมตร พร้อมสร้างกันกำนับดินและคูระบายน้ำล้อมรอบ และเว้นระยะไม่ทำเหมืองหรือกิจกรรมใด ๆ ในแนว 50 เมตร จากทางน้ำทั้งสองฝั่ง

1.3 การจัดการน้ำในเขืุ่นเหมืองที่จำเป็นต้องระบายน้ำออกจะสูบน้ำจากบริเวณหน้าเหมืองไปยังบ่อสำนัก ซึ่งจะมีการเติมน้ำเพื่อผลปริมาณชั้ลเพตในน้ำ โดยมีการปรับค่า pH ของน้ำให้กลับแหล่งน้ำธรรมชาติ ก่อนระบายน้ำออกพ้นที่โครงการ

1.4 ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่ใช้ขนส่งแร่ขึ้นลงคลองรังให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และพรุนไก่ลดการพุ่งกระจายของฝุ่นในดินแล้ง กำหนดให้พนักงานขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

1.5 การฟื้นฟูสภาพพื้นที่สภาพภูมิประเทศจะกระทำพร้อมกับการทำเหมือง โดยนำดินรายและเศษหินที่เกิดจากหน้าเหมืองในระยะแรกเก็บไว้บ้างที่เก็บกอง ส่วนการทำเหมืองในระยะต่อไปนำเบ้าลึกดินที่ได้จากหน้าเหมืองไปลงกลับบ้างขุมเหมืองที่คำนินการแล้วโดยจะกระทำอย่างต่อเนื่อง พร้อมปลูกพืชคลุมดินและปลูกไม้ยืนต้น ส่วนขุมเหมืองสุดท้ายจะพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำโดยมีการติดตามคุณภาพน้ำ 1 ปี ก่อนนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภค

1.6 จัดอบรมบังกันอันตรายส่วนบุคคลตามสภาพความเหมาะสมกับงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น เครื่องบังกันเสียง และตรวจสอบสภาพน้ำก่อนน้ำลีด 2 ครั้ง

1.7 การติดตามตรวจสอบ

- คุณภาพน้ำจำนวน 9 จุดคือ หัวแม่น้ำบริเวณแม่น้ำ ประปาบ้านแม่น้ำ (ยังไม่ได้กรองและกรองแล้ว) หัวแม่น้ำที่หัวแม่น้ำ หนองน้ำในเขตบริเวณบัตรที่ 27424/14664 หัวแม่น้ำในเขตบริเวณบัตร 27437/14666 หนองน้ำดalem หนองน้ำในเขตบริเวณบัตรที่ 27419/14659 และน้ำในชุมชนเมืองเก่า จุดเก็บตัวอย่างน้ำสถานที่ต่าง ๆ ในรายงานฯ โดยตรวจสอบหาค่า pH, Suspended Solids, Total Hardness, Turbidity, Iron, Calcium และ Magnesium ทุก 3 เดือน

- คุณภาพอากาศ 3 สถานีคือ ภายในบริเวณเมืองบ้านปู รองเรียนบ้านเด่น และบ้านแม่น้ำ ทำการตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซชัลเพอร์ไซด์ออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้การรายงานผลการติดตามตรวจสอบให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง

2. มาตรการบังกับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

2.1 ให้เสนอแผนแม่บทในการปรับปรุงพื้นที่ภายในแหล่งการท่องเที่ยวหลังการดำเนินการที่ร่วมกันทั้งหมด เมื่อได้รับอนุญาตบริเวณบัตรแล้ว ภายในเวลา 1 ปี

2.2 ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง 9 จุดคิดและน้ำติดิน รวม 9 สถานี จะต้องเพิ่มการตรวจวัดปริมาณโรคหนัง ได้แก่ prototh ทองแดง มังกานิส และตะกั่ว รวมทั้งปริมาณชัลเพต

2.3 ให้มีการจัดทำร่องระบายน้ำในแนวของหัวแม่น้ำให้สามารถระบายน้ำได้ตลอดการเปิดทำการเมือง และหากประสงค์จะขยายทางระบายน้ำหัวแม่น้ำจะต้องเสนอรายละเอียดการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมก่อน

2.4 ให้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นขนาดเรียวในพื้นที่ที่ได้รับการดำเนินการ รดบวชีการปลูก ให้มีระยะ 2x2 เมตร ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากได้เริ่มเปิดทำการเมืองแล้ว รวมทั้งให้มีการนำร่องรักษาดูแลต้นไม้เหล่านี้ให้มีความเจริญเติบโตที่ดี

2.5 หากได้รับการร้องเรียนจากรายภูมิที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนร้าวจาก การดำเนินโครงการ หรือสาธารณสุขได้รับความเสียหายจากการที่ ให้ดำเนินการ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ดูแลบริเวณบัตรจะต้องยินยอมต่อการดำเนินการตามคำสั่งของทางราชการ และแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

2.6 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน

2.7 ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูที่โครงสร้างฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทราบทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของ การดำเนินการและดำเนินการอย่างเปียงพอย่างใดก็ได้

2.8 ในระหว่างการทำเหมืองหากพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอยของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสืบทอดกันมา ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วงมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์แล้วว่าเป็นโบราณคดี ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่า เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ข้อโต้แย้งใดๆ