

ที่ วว 0804/2059

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๑ กุมภาพันธ์ 2540

เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อตั้งโรงงาน
ผลิตบุหรี่เมเน็ต อ้า เกอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บุหรี่เมเน็ตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท บุหรี่เมเน็ตนครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ บบ 025/2540
ลงวันที่ 24 มกราคม 2540

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อตั้ง
โรงงานผลิตบุหรี่เมเน็ต อ้า เกอแม่ทะ จังหวัดลำปาง บริษัท บุหรี่เมเน็ตนครหลวง
จำกัด (มหาชน) ตั้งที่ตำบลหัวเสือ อ้า เกอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท บุหรี่เมเน็ตนครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อตั้งโรงงานผลิตบุหรี่เมเน็ต อ้า เกอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ตั้งที่ตำบลหัวเสือ อ้า เกอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดทำรายงานโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์
จำกัด ฉบับเดือนมกราคม 2540 ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียด
แจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้วมีความเห็น
เบื้องต้นว่า รายงานฯ ยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนชัดเจน จึงขอให้บริษัทฯ เสนอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบ
รายงานฯ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการแจ้งกรรมการงาน
อุตสาหกรรมและจังหวัดลำปาง ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายศักดิ์ลักษณ์ ตรีเดช)

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469, 2713226



ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบูชิเมเนต์ อําเภอแม่กำปาง จังหวัดลำปาง บริษัท บูชิเมเนต์นครหลวง จำกัด มหาชน

บริษัท บูชิเมเนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ก. รายงานฉบับหลัก

1. รายละเอียดโครงการและสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1.1 ให้ปรับปรุงและขยายแผนที่ดังโรงงาน สภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ให้ใช้แผนที่ทหาร

1.2 ให้แสดงตาราง ชนิด แหล่งที่มา และปริมาณวัตถุดินที่ใช้ทุกชนิด วิธีการขนถ่าย และกักเก็บวัตถุดินภายในโครงการ ข้อควรระวังในการกักเก็บและขนถ่าย พร้อมมาตรการบังกัน และแก้ไขการหลรรภ์ไว้ให้

1.3 ให้ปรับปรุงรูปสมุดลายมือของกระบวนการผลิต โดยระบุถึง ปริมาณมวลสารแต่ละชนิดที่ออกมามาในแต่ละหน่วย

1.4 ให้แสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง จำนวน อุปกรณ์ตัดผุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) และแบบถุงกรอง (Bag Filter) ในแต่ละหน่วยผลิต

1.5 ให้แสดงตารางสรุปการใช้น้ำทั้งหมดของโครงการ

1.6 ให้แสดงตาราง ชนิด ปริมาณ และการจัดการกากของเสียทุกชนิดของโครงการ

1.7 ให้แสดงจำนวนวันทำการผลิต ช่วงเวลาดำเนินการผลิต/วัน รวมทั้งข้อควรระวังในการกักเก็บ ขนถ่าย มาตรการบังกันแก้ไขการหลรรภ์ไว้เหลือของผลิตภัณฑ์

1.8 ให้แสดงอุปกรณ์ และระบบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกโครงการ รวมทั้งการติดต่อในภาวะฉุกเฉินเป็นแผนภูมิ

1.9 ให้ปรับปรุงแผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมเข้า-ออก นายังโครงการ (ทั้งในส่วนของ การขนส่งวัตถุดินและผลิตภัณฑ์) ให้มีความชัดเจน โดยมีลูกศรแสดงเส้นทาง นอกจากนี้ให้แสดงเส้นทางสัญจรภายในโครงการในแผนพังโครงการด้วย

1.10 ให้แสดงรายละเอียดวิธีการบังกันการระเบิด และแผนการนำร่องรักษาของ อุปกรณ์ตัดผุ่นชนิด Electrostatic Percipitator

1.11 ให้แสดงเอกสารใบอนุญาตให้ใช้เส้นทางขนส่งวัตถุดินจากบ้านมาลับปาง

2. การประเมินผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

2.1 ด้านคุณภาพอากาศ ให้โครงการพิจารณาติดตั้งเครื่องตรวจสอบการทำงานของ E.P. แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์มั่นทึบข้อมูลแบบต่อเนื่อง และมีมาตรการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับ E.P. แยกต่างหากจากมิเตอร์อื่น ๆ ของโรงงาน

2.2 เนื่องจากผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจ ได้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีข้อวิตกกังวลเรื่อง ปัญหานามพิษ ดังนั้น ให้โครงการเสนอมาตรการหรือแผนงานที่โครงการจะดำเนินการเพื่อลดปัญหาความกังวลของชุมชนด้วย พร้อมให้นำไประบุในตารางมาตรการลดผลกระทบฯ

2.3 ให้เพิ่มเติมข้อมูล ปริมาณภาคของเสียจากการผลิต กากตะกอนจากการขุดล้างพังทลาย ตลอดจนวิธีการจัดการภาคของเสียเหล่านี้

3. มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 มาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในช่วงดำเนินการให้กำหนดปริมาณผู้คนและก้าวชั้ลเพอร์รีได้อย่างดี ที่ยอมให้ปล่อยออกจากรถยนต์และการลงในมาตรฐานการลดผลกระทบฯ ด้วย

3.2 ให้ปรับปรุงตารางมาตราการผลกระทบฯ ทั้งระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการโดยให้มีรายละเอียดวิธีการปฏิบัติทั้งหมด

3.3 ไนมาตรฐานติดตามตรวจสอบ

- 1) ให้เพิ่มการตรวจวัดปริมาณผู้คนจากปล่องควันของหม้อไฟ
- 2) ให้เพิ่มการบันทึกสถิติการหยุดทำงานของอุปกรณ์เก็บฝุ่นทุกด้วย โดยบันทึกสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์เก็บฝุ่นหยุดทำงาน เวลา และช่วงเวลาที่อุปกรณ์เก็บฝุ่นหยุดทำงาน 以便แต่ละครั้ง
- 3) ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เพิ่ม

- การตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงานด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ปีละ 2 ครั้ง
- การตรวจสอบพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง
- ให้ทำการตรวจวัดเสียงในสถานที่ทำงาน ปีละ 4 ครั้ง

4. รายงานฉบับย่อ

1. ให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามผลจากการแก้ไขรายงานฉบับหลัก ตามประเด็นที่เสนอข้างต้นทุกด้าน ไนมาตรฐานบังคับแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ และระยะก่อสร้างต้องแยกออกจากกัน

2. ให้จัดทำตารางแยกเป็นตารางมาตราการลดผลกระทบ และตารางมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น 2 ตารางหลัก เพิ่มในรายงานฉบับย่อ พร้อมแนบแผนที่จุดตรวจต่าง ๆ แผนภูมิ แผนภาพ ประกอบด้วย