

ที่ วว 0804/ 4364

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ซอยพญาไท 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

17 มีนาคม 2540

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการร่องงานผลิต  
น้ำตาลทราย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน อธิบดีกรมร่องงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ที่ 420/2539  
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539
2. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการร่องงานผลิตน้ำตาลทราย ตั้งที่อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของ  
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ด้วยบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการร่องงานผลิตน้ำตาลทราย อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดทำรายงานฯ  
โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา  
ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการร่องงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ใน  
เบื้องต้นแล้วและนำเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 4/2540 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  
2540 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้บริษัทฯ เสนอเอกสารประกอบคำชี้แจงเพิ่มเติม และคณะกรรมการ  
การผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในรายงานฯ ดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการ  
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการร่องงานผลิต

น้ำตาลทราย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต้องยื่นถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งจังหวัดเพชรบูรณ์และบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช)  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนสัมภารต์

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทร. 2792792, 2799703  
โทรสาร. 2785469, 2713226





ที่ วว 0804/ 4364

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ซอยพิมูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร็อครังการร่องงานผลิต  
น้ำตาลทราย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน อธิบดีกรมร่องงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ที่ 420/2539  
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539
2. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่ร็อครังการร่องงานผลิตน้ำตาลทราย ตั้งที่อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของ  
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ด้วยบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมร็อครังการร่องงานผลิตน้ำตาลทราย อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดทำรายงานฯ  
โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา  
ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมร็อครังการร่องงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ใน  
เบื้องต้นแล้วและนำเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านร็อครังการอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 4/2540 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  
2540 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้บริษัทฯ เสนอเอกสารประกอบคำชี้แจงเพิ่มเติม และคณะกรรมการ  
การผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในรายงานฯ ดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการ  
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ร็อครังการร่องงานผลิต

น้ำตาลทราย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งจังหวัดเพชรบูรณ์และบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช)  
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469, 2713226



# บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

泰倫亮實業有限公司 Thai Roong Ruang Industry Co.,Ltd.

บริษัทในเครือไทยรุ่งเรือง THAI ROONG RUANG Group of Companies

สำนักงาน: ชั้น 5 อาคารไทยรวมทุน 794 ถนนกรุงเทพฯ  
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ (TEL.) 282-2022, 282-2533-5

ที่ 420/2539

OFFICE: 5<sup>th</sup> Floor THAI RUAM TOON BUILDING  
794 Krungkasem Rd. Pomprab, Bangkok 10100

โทรศัพท์ (TELEX): ที่ 82718, 82719  
กองโทรทัศน์เพื่อสื่อสารและดูแลลูกค้า  
รับที่ 130 ลงวันที่ 2 ก.พ. S.A. 2539

20 ธันวาคม 2539

เวลา 15.15

น.ผู้รับ

เรื่อง ขอนำส่งมอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย  
ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน เอกสารการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
รับที่ 1355 (1355) วันที่ 23 ธ.ค. 2539  
เวลา 13.00 ผู้รับ

- รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก จำนวน 8 เล่ม
- รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ จำนวน 15 เล่ม

ตามที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอครัวเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงขอ  
นำส่งมอบรายงานดังกล่าว เป็นรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก จำนวน 8 เล่ม และรายงาน  
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ จำนวน 15 เล่ม มาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และได้โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ด.ก. ๐๗/๘๐๖

(นายสุทน อัษฎาธร)

กรรมการผู้จัดการ

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่戎การร่องงานผลิตน้ำตาลทราย ตั้งที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนธันวาคม 2539 และเอกสารประกอบคำชี้แจงเพิ่มเติม ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ดังรายละเอียดที่สรุปไว้ในเอกสารแนบ 1

2. ใช้ชี้วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และวิธีการวิเคราะห์ผลตามวิธีการของราชการหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งต้องตรวจวัดความเร็วลม และพิสูจน์ในขณะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการตรวจวัดก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง ใช้ชี้วิธีการของ US.EPA Method 6 หรือ US.EPA Method 8 และการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง ใช้ชี้วิธีของ US.EPA Method 5

3. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป

4. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต้องแจ้งให้จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จัดให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกรอกข้อมูลลงในตารางดังเอกสารแนบ 2 พร้อมแนบผลการตรวจวัดประกอบ ทั้งนี้ให้สรุปเสนอให้จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

6. หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด戎การ และ/หรือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 5.1 ผลการดำเนินการสำรวจและประเมินค่าทรัพย์สินของบ้านเรือนในประเทศไทย

51



บุรีรัมย์ คณบัญชีสหนัท ยอด เทคนิคอล จำกัด จำกัด, กันยายน 2539

**ตารางที่ 5.2**  
**มาตรฐานและผลกระทบต่อคุณภาพตึ่งตันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา**

รายการเป้าหมายด้วย	วิธีการป้องกันแก้ไขหรือลดผลกระทบต่อแม่น้ำ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. คุณภาพอากาศ - มลสรษนกพืชไม้อ่อนไหวต่อ SO<sub>2</sub></b>	วิธีการป้องกันแก้ไขหรือลดผลกระทบต่อแม่น้ำ			
	- ควบคุมอัตราการระบายฝุ่นและออก (TSP) และ SO <sub>2</sub> ออก ปล่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยยึดหลักการห้ามเผาด้วย ก๊าซธรรมชาติสำหรับก๊าซธรรมชาติ	- ปล่อยควันของไฟฟ้า - ทดลองการตัดไฟน้ำก๊าซธรรมชาติ	- ฝ่ายปฏิบัติ/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประเมินภัยคุกคาม	
	- ติดตั้งระบบควบคุมcyclone (Multi cyclone) จำนวน 10 ชุด เก็บหม้อน้ำทั้งหมดทั้ง 1 ชุด เพื่อบำบัด ผลสารจากไฟฟ้าอย่าง (Boiler)	- Boiler	- ทดลองการตัดไฟน้ำก๊าซธรรมชาติ	- ฝ่ายปฏิบัติ
	- ตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยที่สูงของเครื่องไฟฟ้าทั้งหมด	- Multi cyclone	- ทดลองการตัดไฟน้ำก๊าซธรรมชาติ	- ฝ่ายปฏิบัติ
	- จัดให้มีผู้ดูแลทั้งหมดที่ทราบจะเข้าร่วม Multi cyclone ให้มีปริมาณพื้นที่ห้ามเดินทางเข้าไปที่พื้นที่	- Multi cyclone	- ทดลองการตัดไฟน้ำก๊าซธรรมชาติ	- ฝ่ายปฏิบัติ
	- จัดตั้งชุดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่บ้านเรือนสำราญไฟฟ้า ใหม่ๆ งานสำหรับ Multi Cyclone	- Multi cyclone	- ทดลองการตัดไฟน้ำก๊าซธรรมชาติ	- ฝ่ายปฏิบัติ
	- ในการรื้อระบบทรัพยากรดูดซึ่งน้ำที่กรุดบนทาง 1 วัน ต้องหดตัวอย่างพอสมควรต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงหากน้ำร้อนมากกว่า 40°C ใช้รีบาร์ร้อย	- หม้อต้มไอน้ำอุดตุรังษีแบบสองชั้น บุดด้อมลงในน้ำ 1 วัน	- ทดลองการตัดไฟน้ำก๊าซธรรมชาติ	- ฝ่ายปฏิบัติ
	- ผู้ดูแลรักษาและดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง - ทำความสะอาดรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง	- สถานที่เก็บกักอุปกรณ์	- ทดลองการตัดไฟน้ำก๊าซธรรมชาติ	- ฝ่ายควบคุมจัดทำภัย
	- นำกากอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ำ โครงการ	- กากอ้อยและเศษผักต้มไอน้ำ	- ทดลองการตัดไฟน้ำก๊าซธรรมชาติ	- ฝ่ายปฏิบัติ
	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ทรายริมน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยา	- สถานที่เก็บกักอุปกรณ์	- ทดลองการตัดไฟน้ำก๊าซธรรมชาติ	- ฝ่ายควบคุมจัดทำภัย
<b>2. คุณภาพน้ำ</b> - ผู้ผลิตน้ำดื่มที่มีน้ำประปาดื่มน้ำดื่ม	วิธีการป้องกันแก้ไขสำหรับ บริษัทฯ			
	- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Oxidation Pond เพื่อเรียนรับ น้ำเสียจากการระบายน้ำและการตัดวงแหวนของแม่น้ำเจ้าพระยา	- ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน การผลิตน้ำดื่ม	- กรมผู้ดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา	- ฝ่ายปฏิบัติ/ควบคุมจัดทำภัย

### ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

รายการ	วัตถุประสงค์และผลลัพธ์	วิธีการป้องกันภัยหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบสังคม					
* น้ำเสียถังถังที่ 1 480 ลบ.m./วัน * น้ำเสียถังถังที่ 2 720 ลบ.m./วัน * น้ำเสียถังถังและน้ำลงทุ่งที่ 1,200 ลบ.m./วัน	2,400 ลบ.m./วัน โดยมีเพื่อระบายน้ำดูดในที่ดินทรายหินดูด ปริมาณ 120 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย . ปลอกดินไนโตรเจนขนาด 144 ลบ.m. ระยะเวลาระบบเก็บ 30 นาที ประสิทธิภาพในการดักไขแมลง 60% . บ่อชักดินไนโตรเจนขนาด 87.5 ลบ.m. . บ่อชักดิน 1 ขนาด 198,000 ลบ.m. ระยะเวลาระบบเก็บ 82 วัน ประสิทธิภาพในการลด BOD 60% . บ่อชักดิน 2 ขนาด 225,000 ลบ.m. ระยะเวลาระบบเก็บ 93 วัน ประสิทธิภาพในการลด BOD 60% . บ่อชักดินขนาด 153,000 ลบ.m. ระยะเวลาระบบเก็บ 63 วัน ประสิทธิภาพในการลด BOD 60% . บ่อชักดินขนาด 20,944.5 ลบ.m. ระยะเวลาระบบเก็บ 8.7 วัน ประสิทธิภาพในการลด BOD 75% . บ่อชักดินขนาด 20,944.5 ลบ.m. ระยะเวลาระบบเก็บ 8.7 วัน ประสิทธิภาพในการลด BOD 65% . บ่อชักดินขนาด 700 ไร่ ผู้ดูแล <u>ก่อสร้าง</u> . ใช้ในการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่าที่ติดต่อกันทั้งหมด		- ติดต่อการดำเนินการเบ็ดเตล็ด - ระยะเวลาระบบดูดไขแมลง - ดำเนินการติดต่อทางบังคับ		
ผลกระทบสังคม					



ตารางที่ 5.2(ต่อ)

บุคลากรที่แบ่งมาศักย์	วิธีการป้องกันภัยร้ายของภาระทางสิ่งแวดล้อม	สถานะพัฒนาโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	บุคลากรที่เข้าร่วม
<b>4. กากขยะและ</b> - ห่วงโซ่อุปทาน · ภาระของเสียทางการชลประทาน น้ำดื่มน้ำดื่ม * กากอ้อย 6,000 ตัน/วัน	หากอ้อยจะถูกนำไปเก็บไว้ในโรงไฟฟ้าก่ออิฐมวลฝุ่น 70,200 ลบ.ม./วัน ก่อนนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงของหม้อต้มเชื้อเพลิง	- โรงไฟฟ้าก่ออิฐมวลฝุ่น - ทดลองการดำเนินโครงการเบ็ดเตล็ด	- ไม่เปลี่ยน/ความปลอดภัย	
* กากน้ำตาล 1,000 ลบ.ม./วัน	- กากน้ำตาลถูกนำไปวิเคราะห์ก่อนนำไปเผาเพื่อลดอัตราเผา 5 ตัน ค่าวัสดุการริบภายนอกที่ต้องจ่าย 70,690 ลบ.ม. ก้อนอ้อยที่นำไปเผาต้องเผาอีกครั้ง	- ทดลองการดำเนินโครงการเบ็ดเตล็ด	- ไม่เปลี่ยน/ความปลอดภัย	
* กากขยะเสียทางการชลประทาน 178.86 ลบ.ม./วัน	- จัดสร้างช่องคอกอนเพื่อจัดเก็บกากน้ำตาล เช่น คาวดู 21,207 ลบ.ม. สามารถรองรับกากน้ำตาล ภาระน้ำดื่มต้องเผาต้องเผาอีกครั้ง 30 ชุดรวมกันที่ได้รับอนุมัติ กับผู้ดูแลชุมชนว่าจะลด 30% ของภาระน้ำดื่ม	- เขียนรายบัญชีกากน้ำตาล - ทดลองการดำเนินโครงการเบ็ดเตล็ด	- ไม่เปลี่ยน/ความปลอดภัย	
* กากขยะเสียทางการชลประทาน 19.8 ตัน/วัน	- นำกากขยะที่มาจากการชลประทานมาเผาในโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ที่อยู่ติดกับชุมชนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 2 เมตร พื้นที่ 25 ไร่ ก่อ成ขนาดจ่าที่ขนาดใหญ่	- พื้นที่ก่อสร้างของเชิงพาณิชย์ - ทดลองการดำเนินโครงการเบ็ดเตล็ด	- ไม่เปลี่ยน/ความปลอดภัย	
* คราบน้ำดื่ม 6 กก./วัน	- ใช้ถังกักดูดน้ำดื่มที่มีหัวฉีดหัวดูด 200 ลิตร วางไว้ในชั้นวางของห้องครัวที่บ้าน 9 ตัน/วัน นำไปทิ้งริบภายน้ำด้วยห้องซักอบอบผ้า	- คราบในชั้นวางของห้องครัว - ทดลองการดำเนินโครงการเบ็ดเตล็ด	- ไม่เปลี่ยน/ความปลอดภัย	
* Lead Acetate	- นำสารเคมีที่สำนักงานคุณภาพและน้ำดื่มที่รับไป กำจัดต่อไป	- ห้องปฏิบัติการ	- ไม่เปลี่ยน/ความปลอดภัย	
· กากขยะเสียทางการชลประทานที่ต้องดูแล 1.39 ลบ.ม./วัน	- กำจัดโดยสูญญากาศในห้องเผาต้องดูแลตัวอย่างเบนต์ 200 ลิตร วางไว้ในชั้นวางของห้องครัวที่บ้าน ส่วนที่ดูดต่อไป	- กำจัดในห้องเผาต้องดูแลตัวอย่างเบนต์ 200 ลิตร วางไว้ในชั้นวางของห้องครัวที่บ้าน ส่วนที่ดูดต่อไป	- ไม่เปลี่ยน/ความปลอดภัย	

ตารางที่ 5.2 (ต่อ)

รายการเป้าหมายต่อไปนี้ที่ชี้ให้รู้ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ที่ดำเนินการ	ระบุผู้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนที่บ่ายเบญจศึกษาและพื้นที่ทางทะเลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางทะเล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทดลองตัวเขามะเนือง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทดลองตัวเขามะเนืองต่อ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายผลิต/กระบวนการปล่อยภัย</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห่วงโซ่อุปทาน           <ul style="list-style-type: none"> <li>. กากอุอมส์ยักษ์กากพันธุ์ชนิดที่ 1 ขนาด 0.53 ลบ.ม./วัน</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคเหนือตั้งแต่ภาคพื้นที่ภาคใต้ขึ้น บริการรวมไม่ต่ำกว่า 200 ตัน/วัน สำหรับการขนส่งโดยรถบรรทุก ภูมิภาค 9 ลบ.ม. ของประเทศไทยที่จังหวัดที่ตั้งภาค</li> <li>- จัดทำแผนที่บ่ายเบญจศึกษาและพื้นที่ทางทะเล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคเหนือตั้งแต่ภาคพื้นที่ภาคใต้ขึ้น บริการรวมไม่ต่ำกว่า 200 ตัน/วัน สำหรับการขนส่งโดยรถบรรทุก ภูมิภาค 9 ลบ.ม. ของประเทศไทยที่จังหวัดที่ตั้งภาค</li> <li>- ทดลองตัวเขามะเนืองต่อ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายผลิต/กระบวนการปล่อยภัย</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- สังคม-เศรษฐกิจ           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) มุ่งลดภาระต้นที่ดินที่มีความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนผืนดินและการตัดไม้ในป่า รวมถึงการปรับระบบทดลองเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่มีภัยคุกคามต่อคนงานที่ต้องทำงานที่บ้านชุมชนและพื้นที่สาธารณะอย่างปลอดภัย</li> <li>- จัดทำแผนที่บ่ายเบญจศึกษาและพื้นที่ทางทะเล</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้โอกาสตัวแทนชุมชนให้คำแนะนำเรื่องความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผืนดินที่ดินและตัดไม้ รวมถึงการปรับระบบทดลองเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่มีภัยคุกคามต่อคนงานที่ต้องทำงานที่บ้านชุมชนและพื้นที่สาธารณะ</li> <li>- จัดทำแผนที่บ่ายเบญจศึกษาและพื้นที่ทางทะเล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้โอกาสตัวแทนชุมชนให้คำแนะนำเรื่องความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผืนดินที่ดินและตัดไม้ รวมถึงการปรับระบบทดลองเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่มีภัยคุกคามต่อคนงานที่ต้องทำงานที่บ้านชุมชนและพื้นที่สาธารณะ</li> <li>- จัดทำแผนที่บ่ายเบญจศึกษาและพื้นที่ทางทะเล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายผลิต/กระบวนการปล่อยภัย</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
บลสระบทสัมภ์ด้อม	วิธีการป้องกันภัย火หรืออุบัติเหตุและการตอบตัวด้วยความต่อเนื่อง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์บัญชาการตรวจสอบเบื้องต้นและแนวทางแก้ไขปัญหา</li> <li>- ในกรณีที่บุคคลร่องรอยเสียหายตามมาให้ครุณากราบโถ่ขอกราบไหว้ครุฑารอดตัวดำเนินการแก้ไขปัญหารักษาเรียบด้านแนวทาง เงื่อนไขและระบุแหล่งที่มาของภัยธรรมชาติฯ สำหรับได้รับ</li> <li>- ประสาทบันบนภัยงานไฟได้รับอุบัติเหตุ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์บัญชาการตรวจสอบเบื้องต้นและแนวทางแก้ไขปัญหา</li> <li>- ศูนย์บัญชาการตรวจสอบเบื้องต้นและแนวทางแก้ไขปัญหา</li> </ul>
	<p>(2) มาตรการรับต้นน้ำในภัยหนาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมพัฒนาให้ประชาชนเข้าอบรมเพื่อเตรียมตัวต่อ "ในภาคบูรพาและภาคตะวันออกของประเทศไทย"</li> <li>- จัดตั้งศูนย์บันบนภัยงานไฟโดยศูนย์งานรับฟังข้อเสนอแนะของชุมชน</li> <li>- มีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่และประเมินความเสี่ยงภัยกับครัวเรือน ทางชุมชนสัมภ์วัฒนธรรมพื้นเมืองร่วมกับผู้คนภัยหนาวที่มีภัยหนาวที่สุดใน ความรุนแรงในภัยธรรมชาติฯ จัดทำแผนเผชิญภัยฯ ให้ครุฑารอดตัวดำเนินการแก้ไขปัญหารักษาเรียบด้านแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำด้วยความต่อเนื่อง</li> <li>- พัฒนาและสนับสนุนให้ครุฑารอดตัวดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำด้วยความต่อเนื่อง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับภัยหนาวที่มีภัย ภัยธรรมชาติฯ ให้ครุฑารอดตัวดำเนินการแก้ไขปัญหารักษาเรียบด้านแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำด้วยความต่อเนื่อง</li> <li>- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ลงมือแก้ไขปัญหาน้ำด้วยความต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภูมิภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้</li> <li>- ถนนด้าน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์บัญชาการตรวจสอบเบื้องต้นและแนวทางแก้ไขปัญหา</li> <li>. บ้านเรือนชาวบ้าน</li> <li>. บ้านไม้茅草</li> <li>. บ้านควายลักษณะ</li> </ul>
	<p>(3) สถาปัตยกรรมรับต้นน้ำภัยไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการสร้างแปลงครัวเรือนภัยธรรมชาติฯ ให้ผู้ที่รับภัยธรรมชาติฯ ได้รับความปลอดภัยในการดำเนินการแก้ไขปัญหารักษาเรียบด้าน ไฟฟ้าและอุบัติเหตุฯ โดยสถาปัตยกรรมที่มีภัยธรรมชาติฯ เป็นมาตรฐาน เช่น โครงสร้างภายนอกที่มีภัยธรรมชาติฯ ไม่สามารถเข้าไปได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภูมิภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้</li> <li>- ถนนด้าน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์บัญชาการตรวจสอบเบื้องต้นและแนวทางแก้ไขปัญหา</li> <li>. บ้านเรือนชาวบ้านที่รับภัยธรรมชาติฯ</li> <li>. บ้านไม้茅草</li> <li>. บ้านควายลักษณะ</li> </ul>






תירגון 5.2 (ב')

ที่มา : บริษัท กองทัพเรือแห่งประเทศไทย โทร. กองทัพเรือ ๑๔๒๒, กันยายน ๒๕๓๙

**ตารางที่ 5.3**  
**มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**

คุณค่าเพิ่มแปรเพื่อสนับสนุน	ผลการตรวจวัด	ความถี่	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>1. คุณภาพอากาศ</b> 1.1 ผลกระทบจากภาคอากาศแหล่งกำเนิด ตรวจสอบ – TSP – SO <sub>2</sub>	– ปล่องควันของหม้อต้มไอน้ำ (Boiler)	– ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ตามทิศทาง คอมประจาร์ทิน (คอมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ)	– ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
1.2 ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ – TSP – SO <sub>2</sub>	– ตรวจสอบใน 2 สถานี (ญี่ปุ่นที่ 5.3-1) . บ้านเรือนชาว . บ้านท่าไม้ท่อง	– ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี โดยกำหนด ระยะเวลาในเดือนตุลาคมที่บ้านท่อง ทิศทางคอมประจาร์ทิน (คอมตะวัน – ตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ) และเป็นช่วงเดียวกับข้อ 1.1	– ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
1.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์ควบคุมลดภาวะอากาศ	– Multi cyclone	– ตรวจสอบเป็นประจำทุก 3 เดือน	– ฝ่ายบิ๊ก/หน่วยซ่อมบำรุง
<b>2. คุณภาพน้ำ</b> 2.1 คุณภาพน้ำเพิ่มเติมตรวจสอบ – pH – SS – Oil & Grease – BOD – COD	– บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะนำไปใช้ในการ เกษตรกรรม	– ปีแรกตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี ปีที่สองเป็นต้นไปตรวจสอบ เป็นประจำ 2 ครั้ง/ปี	– ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
3. ระดับเสียงในชุมชน – ตรวจสอบในรูป Leq – 24 ชั่วโมง	– บ้านและสถาปัตยกรรม	– ตรวจสอบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง	– ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
<b>4. ความร้อนน้ำและความเย็นลดลง</b> 4.1 การตรวจสอบสุขภาพของคนงาน – ตรวจสอบรูปเปลือก – สภาพการทำงานของปอด – ตรวจสอบสายตา – ตรวจสอบได้ยิน	– หนักงานทุกคน	– ตรวจสอบก่อนเข้าทำงานและ ระหว่างการทำงานทั้งโครงการ	– ฝ่ายบุคคล
4.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน – ระดับเสียง – การทำงานของ Multi cyclone	– บริเวณที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 dB(A) ได้แก่ บริเวณถูกหิน (Mill) – Multi cyclone	– ตรวจวัดเป็นประจำ 4 ครั้ง/ปี – ตรวจวัดเป็นประจำ 4 ครั้ง/ปี	– ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย – ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
4.3 การบันทึกอุบัติเหตุ – ชนิด – จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ – ความเสียหายต่อทรัพย์สิน – การแก้ไขปัญหา	– ภายในโครงการ	– เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น	– ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
4.4 ความปลอดภัย – การอุบัติไฟ惰 – อุบัติภัย – การทำงานของระบบระบายน้ำ – สภาพการกักเก็บ	– รอบกองหินกากอ้อย – ลักษณะกากน้ำชาด	– เป้าอุบัติเหตุเกิดขึ้น – ตรวจสอบทุกวัน	– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย – ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย – ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย – ฝ่ายบิ๊ก/เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
	– ลักษณะกากน้ำชาด	– ตรวจสอบทุกวัน	
	– ลักษณะกากน้ำชาด	– ตรวจสอบทุกวัน	

ที่มา : บริษัท คอนเซ็ปท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, ภัณฑ์ 2539



รูปที่ 5.3-1 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ପରେବେଳେ ଶବ୍ଦାବଳୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ପାଇଁ ଏହାରେ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାରେ ଯାଇବା ପାଇଁ ଏହାରେ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାରେ ଯାଇବା ପାଇଁ

中原古今考略

1) มาตราการลดภาระเบี้ยงเบากลุ่ม (รายงานผล เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓) ให้กับ.....

និរាងបន្ទាន់		ការបង្កើតរំលែក
ការបង្កើតរំលែក		ការបង្កើតរំលែក
ការបង្កើតរំលែក		ការបង្កើតរំលែក

2) น้ำดื่มที่ติดตามพิริยาจส่วนบุคคลเพื่อส่งออก (พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕)

มาตราการติดตามพิริยาจส่วนบุคคลเพื่อส่งออก	รายละเอียดของภาระปฏิบัติงานมาตรฐานการฯ	บัญชีมาตรฐานของการดำเนินการและภาระฯ
---	--	-------------------------------------