

ทว 0804/

4634

สำนักงานนายbayและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิมูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2540

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงบดินบ้านพุกาม 4

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ ทม 0322/926 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538
2. สำเนาหนังสือสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ ทม 0322/360 ลงวันที่ 19 เมษายน 2539
3. สำเนาหนังสือสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ ทม 0322/1143 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2539
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงบดิน
บ้านพุกาม 4 ต้องยึดถือปฏิบัติ

ด้วยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท
พุกาม เรียลเอสเตท จำกัด ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้าน
พุกาม 4 ซึ่งมีเนื้อที่ 151-1-91 ไร่ จำนวน 1,445 แปลง ตั้งอยู่ถนนสายเทพมิตร-ลานดอกฟ้า
ตำบลคลองมหาสวัสดิ์และตำบลล้านนาดอกฟ้า กิ่งอำเภอพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร และอำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม และได้ส่งรายงานฯ ให้สำนักงานนายbayและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, และ 3

สำนักงานนายbayและแผนสิ่งแวดล้อม ไดร์ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พุกามฯ ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน
และสถานที่พักอาศัยอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2540 และการ

2/ พิจารณา.....

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ รัฐการจัดสรรงานที่ดินบ้านพุกามา 4 รายกำหนดมาตรการบังคับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้รัฐการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้ง สำนักงานฯ ให้ขอความร่วมมือท่านในการควบคุมดูแลให้รัฐการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้สำเนาแจ้งบริษัท พุกามา เรียลเอสเตท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช)

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทท. 2792792 , 2797180-9 ต่อ 152

โทรศัพท์ 2713226 2785469

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ



ที่ วว 0804/ 4634

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2540

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงบคินบ้านพุกษา 4

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสถาบันวิจัยสภาพวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ ทม 0322/926 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538
2. สำเนาหนังสือสถาบันวิจัยสภาพวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ ทม 0322/360 ลงวันที่ 19 เมษายน 2539
3. สำเนาหนังสือสถาบันวิจัยสภาพวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ ทม 0322/1143 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2539
4. มาตรการบ้องกันและแก้ไขผลกระทบไปสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงบคิน
บ้านพุกษา 4 ต้องปฏิบัติ

ด้วยสถาบันวิจัยสภาพวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท
พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการบ้าน
พุกษา 4 ซึ่งมีเนื้อที่ 151-1-91 ไร่ จำนวน 1,445 แปลง ตั้งอยู่บนสายเทเพนเมือง-ลานตาขะฟ้า
ตำบลคลองมหาสวัสดิ์และตำบลลานตาขะฟ้า กิ่งอำเภอพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร และอำเภอครอบครัวชัยศรี
จังหวัดนนทบุรี และได้ส่งรายงานฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้รับขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พอก老子 บริการชุมชน
และสถานที่พักอาศัยอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2540 และการ

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ ทั้งการ
จัดสรรที่ดินบ้านพุกาม 4 โดยกำหนดหมายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ
ยังคงดำเนินการต่อไปได้ตามที่ต้องการ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้ง สำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือ¹
ท่านในการควบคุมดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้งบริษัท พุกาม เรียลเอสเตท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช)
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792 , 2797180-9 ต่อ 152

โทรสาร 2713226 2785469



ที่ ทม 0322/๙๒๖

สำนักงานนโยบายและแผนเตาแมวคล้อม
รับที่ (๖๓๐) ๑๐๘๗๗ วันที่ ๑๗ ปี ๒๕๓๘
เวลา ๐๙.๓๐ ผู้รับ

สถานบันทึกจังหวัดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท กท 10330

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
 ขอร่วมกราบ叩頭ขออภัยในความล้าช้า
 รับที่ ๖๓๙ ลงวันที่ ๑๗ ปี ๒๕๓๘
 เวลา ๑๔.๑๕ น. ผู้รับ ๐๑๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการศึกษาผลกระทบลั่นเวดล้อมโครงการบ้านพฤษภาฯ ๔

เรียน เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนลั่นเวดล้อม

ลั่นที่ลั่นมาด้วย ๑. รายงานฉบับสมบูรณ์ ๕ เล่ม

๒. รายงานฉบับย่อ ๑๕ เล่ม

๓. หนังสือมอบอำนาจ

ตามที่สถานบันทึกจังหวัดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบลั่นเวดล้อมโครงการบ้านพฤษภาฯ ๔ นั้น มติที่ สถานบันทึกฯ ได้จัดทำรายงานการศึกษาโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอส่งมาเพื่อพิจารณา คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ ๕ เล่ม และรายงานฉบับย่อ ๑๕ เล่ม พร้อมที่ได้แนบทั้งสือมอบอำนาจจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาย พงศ์พันธุ์

(รองศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ พงศ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสถานบันทึกจังหวัดล้อม

โทร. ๒๕๑๔๔๒๖-๗, ๒๑๘๘๑๒๓

โทรสาร ๒๕๒๕๙๒๙

หนังสือมอบอำนาจ


เจียงพูล บริษัทพฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด

วันที่ 23 ตุลาคม 2538

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตทจำกัด โดย นาย เสรี คุราหิตย์ และนางรัตนา พรอมสวัสดิ์ กรรมการ สำนักงานอยู่ที่เลขที่ 333/111 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ขอมอบให้ สถาบันวิจัยสภาพวิถีเดลอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการ เสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการจัดสรรงาน และที่ดิน ชื่อโครงการบ้านพฤกษา 4 ชั้นตั้งอยู่ที่ถนนศาลายาบางภานี ตำบลนาตกฟ้า และตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกรุงศรีฯ และกิจกรรมพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



ผู้มอบอำนาจ

(นายเสรี คุราหิตย์ และ นางรัตนา พรอมสวัสดิ์)


PREUKSA REALESTATE CO., LTD.

_____ ผู้รับมอบอำนาจ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒน์ พงศ์พิชญ์)

_____ พยาน
(นายวิทูรย์คัດ วงศ์)

_____ พยาน
(นายวสุ ลีลานุช)

กองวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 104 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2539
เวลา 15.30 น. ผู้รับ ชลธร



ที่ ทม 0322/360

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 234 (๓๑๖) วันที่ 25 เม.ย. 2539
เวลา 14:00 ผู้รับ ชลธร

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กทม. 10330

19 เมษายน 2539

เรื่อง ขอส่งรายงานเพิ่มเติมและการแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านพุกษา 4

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานเพิ่มเติมการพิจารณาการแก้ไขรายงาน 15 เล่ม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้มีการพิจารณาตรวจสอบ
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพุกษา 4 ฉบับเดือนตุลาคม 2538 และ^ก
มีหนังสือถึงสถาบันฯ ที่ วว.0804/17106 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2538 เพื่อให้ทางสถาบันฯ แก้ไข
เพิ่มเติมรายงานตามข้อคิดเห็น บัดนี้ สถาบันฯ ได้จัดทำรายงานเพิ่มเติมการพิจารณาแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอส่งมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร. วสันต์ พงคាបิษฐ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ พงคាបิษฐ์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

โทร. 2514426-7, 2188123

โทรสาร 2525929

3

สำนักงานโยธาและที่ดินส่วนบุคคล	รับที่ 49 (13581) วันที่ 23 S.A. 2539
เวลา 14.50 น. ผู้รับ	

ที่ ทม 0322/1143



สถาบันวิจัยสภาระเวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท กทม. 10330

๒๓ ธันวาคม 2539

กองวิเคราะห์ผลกระหนสัมเม鸠ล้อ
รับที่ ๑๐๑ ลงวันที่ ๑๕.๑๕.๖๙ น. ผู้รับ

เรื่อง ขอส่งรายงานเพิ่มเติมและแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระหนสัมเม鸠ล้อม
โครงการบ้านพุกษา ๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานโยธาและแผนที่สัมเม鸠ล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเพิ่มเติมและแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระหนสัมเม鸠ล้อม ๑๕ เล่ม

ตามที่สำนักงานโยธาและแผนที่สัมเม鸠ล้อม ได้มีการพิจารณาตรวจสอบรายงานการศึกษาผลกระหนสัมเม鸠ล้อม โครงการบ้านพุกษา ๔ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๓๘ และมีหนังสือถึงสถาบันฯ ที่ วว.๐๘๐๔/๕๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เพื่อให้ทางสถาบันฯ แก้ไขเพิ่มเติมรายงานตามข้อคิดเห็น บัดนี้ สถาบันฯ ได้จัดทำรายงานเพิ่มเติมการพิจารณาแก้ไขแล้ว จึงได้ขอส่งมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ร่องรอย ตราประทับ)
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พงศ์พาณิชย์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาระเวดล้อม

โทรศัพท์ ๒๕๑ ๔๔๒๖-๗, ๒๑๘ ๘๑๒๓

โทรสาร ๒๑๘ ๘๑๒๔

มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเนื้าน้ำทุกษา 4 ต้องมีอีบุ๊ป

โครงการฯ จัดตั้งขึ้นตามมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดินเนื้าน้ำทุกษา 4 (ฉบับสมบูรณ์) ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ขนาดเนื้อที่ 151-1-91 ไร่ จำนวน 1,445 แปลง ตั้งอยู่บนสายเทพรัมมิตาร์ – ถนนหากพ้า ตำบลคลองมหาสวัสดิ์ และตำบลถนนหากพ้า กิ่งอำเภอพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร จัดทำโดยสถานีนวัจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมติของคณะกรรมการพัฒนาอุปกรณ์จราจรรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการฯ จัดตั้งขึ้นตามมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรายละเอียดในเอกสารแนบ

2. โครงการฯ จัดตั้งศูนย์ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถนำบัตเตอร์เริ่มต้นที่ห้องน้ำ เสียทั้งหมดทุกกิจกรรม ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบบ่อเกรอะ-บ่อกรองไร้อากาศ ของแต่ละครัวเรือน แล้วระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการฯ แบบ Activated Sludge จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ขนาดและทั้ง รวมทั้งประสิทธิภาพ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

3. โครงการฯ จัดตั้งควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ รวมทั้งการกำจัดตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดฯ ตามระยะเวลาที่เสนอไว้ในรายงานฯ ซึ่งเป็นยืนยันว่าจะสูบตอกดังกล่าวทุก 15 วัน/ครั้ง ตลอดจนการกำจัดไขมันและน้ำมันในบ่อตักไขมัน จนกว่าจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามารับผิดชอบดูแล

4. โครงการฯ จัดตั้งบำบัดน้ำเสียโดยมีคุณภาพน้ำที่ถ่ายง่ายน้อยต้องได้มาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำที่ออกจากน้ำที่ดินจัดสรร ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ

5. โครงการฯ จัดตั้งจัดเตรียมจังหวะพร้อมฝาปิด ซึ่งมีจำนวนให้เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีห้องรับรวมมูลฝอยขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตร สูง 3 เมตร ก่อสร้างด้วยคอนกรีต มีประตูเปิด-ปิด และหลังคา ตลอดจนเมื่อห้องรับน้ำที่ดินจัดสรร ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้ โครงการฯ จัดตั้งจัดสภาพริเวณโดยรอบ มีให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ดี เนินการเก็บรวมรวมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

6. โครงการฯ จัดตั้งควบคุมการระบายน้ำ โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนัก ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั่วไปในโครงการฯ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้โครงการฯ จัดตั้งจัดให้มีมือหน่วงน้ำ 2 แห่ง ซึ่งมีขนาด 550 ลบ.ม. และ 500 ลบ.ม. โดยมีวัสดุสร้างและรูปแบบตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ รวมทั้งตกแต่งสภาพบริเวณด้วยร่อนให้เหมาะสม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการและผู้อื่นๆ คงทนและสวยงาม แมตตาด และมีภูมิฐาน เป็นอนุรักษ์และมีเอกลักษณ์

7. โครงการฯ จัดตั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลทดสอบทุกมิติการตรวจสอบมาข้างล่างนี้กิจกรรมและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการ เก็บรักษา หัวอย่างน้ำทั้งให้ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ




8. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตราการบังคับและแก้ไขเพิ่มเติม สิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จัดตั้งเสนอรายละเอียดของ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ตารางที่ 1 ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไข และมาตรการป้องกันแก้ไข


คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1) คุณภาพน้ำ	ระบบน้ำห่วงต่อเนื่องที่มีการก่อสร้าง - มีคุณภาพที่อัศัยอยู่ในเกณฑ์ คุณภาพริเวณที่ต้องการ โดย ทางโครงการจึงให้มีห้องลอก 10 ห้อง ใช้ระบบไอลอคของบอร์ชัม และ มีห้องลอก แหล่งน้ำตามบริเวณน้ำดี	ระบบทะหรัวงต่อเนื่องก่อสร้าง 1) ทำต้นดินบริเวณด้านล่างของทังสอฝั่งเพื่อป้องกันการพังหลา ของดินบริเวณตั้ง 2) ควรทำรากโดยรอบบริเวณที่จะวางสตุกอสูร พร้อมลงทำ ห้องระบายน้ำลงสู่บ่อพักซึ่งควรเพื่อให้ดินทรีย์ดักกอนก่อน ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำตามบริเวณน้ำดี 3) ก่อวัสดุก่อสร้างมือใช้เสริมและต้องรับกำจัดออกหันนี้	หลังปิดดำเนินการ

หลังเปิดดำเนินการ
- เนื่องจากโครงการน้ำระบายน้ำบด้นเสียในบ้านแตะหลัง
ซึ่งเป็นระบบบำบัดดินที่ต้องการให้สามารถเปลี่ยนสภาพ
แมตต์ต์อ จำกันน้ำทั้งจะเชื้อ^ร
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมในระบบ
Activated Sludge
1) และ Loop B (แผนผังที่ 2) เพื่อ ที่จะทำการบำบัดน้ำเสีย
ให้ล้านได้มาตรฐานสำหรับ Activated Sludge เพื่อผล ปือต
วงชุด 1) ให้ผลเหลือ 20 มิลลิเมตร ติด ตามที่มาตรฐานดู
สภาพน้ำทั้งหมด อาคารของกรมควบคุมพิษระบุว่า^ร
3) ทำการสูบต้องกลับส่วนกินจากรับแบบบดันให้เสียน้ำท่า 15 วัน

ผู้ดูแลสถานที่และผู้ดูแลอุปกรณ์ Loop A



ผู้ดูแลสถานที่และผู้ดูแลอุปกรณ์ Loop A



ตารางที่ 1 (ต่อ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2) ดูแลพืชภายนอก จะมีผลผลกระทบในระยะระหว่างต้นดำเนินการก่อสร้าง	จะมีผลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่อย่างมาก 1) ลดระยะเวลาการก่อสร้างให้สั้นที่สุด 2) ป้องกันไม่ให้ผู้คนก่อการก่อสร้างพังกระจายไปในพื้นที่ ใกล้เคียงอย่างสุด เช่น การใช้หอชนสังค์สิทธิ์หลัง 3) ป้องกันการตัดหญ้าหรือฟุ้งกรุงจายของวัตถุก่อสร้างและทำภาระบนลัง	จะยับยั้งหัวตัดดำเนินการก่อสร้าง	
3) เสียงและความสั่นสะเทือน	จะมีผลผลกระทบในระยะระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	จะยับยั้งหัวตัดดำเนินการก่อสร้าง 1) ต้องหลีกเลี่ยงวิธีก่อสร้างที่ทำให้เกิด เสียงดังและความสั่นสะเทือน เช่น การใช้เสากึ่งระบบเจาะแทนการตอกซึ่งทำให้ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นลดลง ใช้ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปแทนการผสมปูนเอง ซึ่งทำให้เกิดเสียงดัง 2) ต้องพัฒนารถจราจรเป็นระบบ เพื่อลดความเครียด จากเสียง แต่ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากภาระงานในระยะยาวนาน	
4) น้ำตัวทิพยาทางน้ำ	ผลกระทบหนัก		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	ผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
5) การใช้ห้องน้ำ	ผลกระทบ <ul style="list-style-type: none"> มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องน้ำจากเก่าครองเป็นห้องอย่าตัด ปัจจุบัน ดำเนินงานตากผ้ามีพื้นที่เก่าครองติดเป็นร้อยละ 95 ที่เหลือเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ดำเนินสถานศึกษา พื้นที่ด้วยรอบบ้านจะเป็นพื้นที่เก่าครองดูดซึมเข้าท่าทางและทำส้วน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตริมพื้นที่โดยตรงการอยู่ไม่มีภัยพยาเสื่อม 	ผลกระทบ <ul style="list-style-type: none"> ระบบประปาห่างตำแหน่งการก่อสร้าง 	ระบบประปาห่างตำแหน่งการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> ให้ผู้ประกอบการตัดและรับเหมาให้ปรับติดตามซึ่งก่อหนด 	
6) การคนนาดม	ผลกระทบ <ul style="list-style-type: none"> ช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง จะมีรถชนิดและวัสดุเคลื่อนย้าย 60 เที่ยววัน วัสดุติดกันจะนำมาจากพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ การเกษตรที่ได้ 2 ทางต่อ น้ำด้วยเครื่องดูดซึมน้ำ ตามทาง ซึ่งถนนดังกล่าวมีปริมาณรถหนักอยมาก และปากทางเข้า-ออกไม่สะดวกทางราษฎร มีระยะทางร่องจากแม่น้ำประมาณ 5 เมตร ช่วงเปิดดำเนินการ โครงการคาดว่ามีรายได้ประมาณต่อประมาณ 1,440 ตัน และไม่ก่อให้เกิดการพิมพ์ของปริมาณการจราจรบนสายตาลยา-น้ำด้วยเครื่องดูดซึมน้ำ ทางเข้า-ออกที่ดูดเจน แม่บ้านในกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม จึงคาดว่ามีผลกระทบในระดับต่ำ 	ผลกระทบ <ul style="list-style-type: none"> 1) ดาวม月 เป็นตัวลงบบารุงทุกต้น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 2) ดาวท่าทางซึ่งล้อรถชนน้ำสั่นตัน เพื่อบรร กันเศษตันตกหล่นผิวน้ำเจ้า 3) ดาวบุตความร้อนในการขนส่งสั่งสุดภัยในโครงการไม่ควรเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง หลังเปิดดำเนินการ 	ผลกระทบ <ul style="list-style-type: none"> 1) ติดป้ายจราจรทางเข้า-ออกที่ดูดเจน 2) มือป้องมาร์เวลปักทางเข้า-ออกโครงการ 3) ดาวรักษาความเร็วในพื้นที่โครงการ 	ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> เป็นระยะเวลา 3 ปี

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ดูนค่าสิ่งแวดล้อม	ผลและแนวทาง	มาตรการลดผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
7) การใช้ชีวิ	ผลกระบวนการ 1) ช่วงการก่อสร้าง นำซากดินรากไม้มาบดเป็นฝุ่นแล้วนำไปอบในเตาเผาโดยอุปกรณ์เบ้าดินเผาขนาดเล็ก 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน และนำส่วนที่ใช้ก่อสร้างใช้ชั้นดินเจลีเชร์มาช 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2) ช่วงเปิดดำเนินการ ใช้ชั้นดินเผาในกรอบไปคละกับเศษหินและเศษหินที่บ่อ การผลิตรีไซเคิล ใช้สูงสุด 1,519 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในขณะที่บ่อขนาดสามารถถังน้ำบ่อได้ 1,853.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องรับน้ำ 200 มิลลิเมตร มีความยาว 285 เมตร และในขณะนี้ได้บ่อหินดินเผาและใบอนุญาตใช้ชั้นดินเผาตามแล้ว 1 บ่อ ใหม่ที่ห้องรับน้ำชุดเดียวได้ 2 บ่อ ซึ่งในระยะแรกสามารถที่จะให้บริการภายในพื้นที่โครงการ และจะทำการสูบน้ำจากบ่อที่ 2 ต่อไป	1) ทำการสูบหินดินเผาออกจากห้องเผาโดยการใช้ชุดบดหินเผา ขนาดเล็ก ไม่เกิน 1000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามใบอนุญาตของกรมทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับตามใบอนุญาตที่ให้ไว้ 2) พื้นที่เดิมการอัญเชิญเศษหินเผาตัดก้อนหินเผาขนาดอัมต์ที่ 3 ซึ่งมีอายุของใบอนุญาตในการใช้น้ำได้ 3 ปี หลังจากนั้นต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่	- ให้กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการสูบหินเผาตามที่ได้รับอนุญาตที่ให้ไว้
8) การใช้ไฟฟ้า	ไม่มีผลกระทบ : ห้องครัวภายในพื้นที่โครงการได้ติดต่อขอใช้ไฟฟ้าจากภารไฟฟ้าห้องครัวซึ่งสำหรับไฟฟ้าที่ห้องครัว		
9) การกำจัดขยะ	ผลกระบวนการ 1) ช่วงระหว่างการก่อสร้าง มีปริมาณขยะมูลฝอย 180 กิโลกรัม/วัน 2) ช่วงเปิดดำเนินการ 4,377 กิโลกรัม/วัน (4.37 ตัน/วัน) ในแต่ละแปลงมีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร แม่ภาชนะดินเผาและน้ำไปเก็บรวบรวมชั่วคราวในบ่อขนาด 25 ตารางเมตร และห้องสูดักกิน้ำสา吝ทางเดินท่อระบายน้ำทั้งหมด 25 ลูกบาศก์เมตร (แบบอุดแน่น) เก็บขยะผลิต 10 ตัน/วัน และนำไปกำจัดโดยการหั่นกลับรีวัสด์เตียวกับสุขาภิบาลหมู่บ้านครรภ์	ให้ผู้ประกอบการดำเนินการจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอยในบ่อน้ำภิบาลสาละалаฯ ขนาดมาตรฐาน 25 ลูกบาศก์เมตร (แบบอุดแน่น) ฝอย เป็นเวลา 3 ปี	- ให้เจ้าของโครงการ ดำเนินการด้วยตนเอง แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ดูนค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
10) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<p>ผลกระทบต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> สภาวะการระบายน้ำเติมเป็นทุ่งน้ำ ต่ำสัมประสิทธิ์การไหล นองค่า $C = 0.3$ การระบายน้ำไม่ผ่านตากให้ลดลงสู่คลอง และไปหลงสู่คลองโดยแยกและตัดออกมหาสวัสดิ์ และเมื่อมีการพัฒนาที่ตินกิจชุม ต่ำสัมประสิทธิ์การไหลลงค่า $C = 0.6$ อัตราการระบายน้ำออกจากاضื้นที่โครงสร้างสู่คลอง รวมทั้ง 2 Loop ต่อ LOOP A และ LOOP B โดยที่ LOOP A มือตัวการระบายน้ำต้ม = 0.654 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเมื่อมีการพัฒนาอัตราการระบายน้ำเปลี่ยนเป็น 1.30 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และ LOOP B มือตัวการระบายน้ำต้ม 0.827 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเมื่อมีการพัฒนาอัตราการระบายน้ำเปลี่ยนเป็น 1.65 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 	<ul style="list-style-type: none"> ในช่วงฝนตก LOOP A ได้ทำการขุดบ่อพักน้ำขนาด 550 ลูกบาศก์เมตร และทำการระบายน้ำออกโดยใช้ปั๊มน้ำ ขนาด 0.653 ลูกบาศก์เมตร/วินาที LOOP B ได้ทำการขุดบ่อพักน้ำเดิมที่ LOOP A โดยขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร และดูบ่มการไฟฟ้าโดยใช้ปั๊มน้ำขนาด 0.82 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งปั๊มน้ำจะทำการตัดตั้งบริเวณขอบบ่อพักน้ำทั้ง 2 ตันนน์อัตราการระบายน้ำทั้ง 2 Loop ในช่วงที่ฝนตก มือตัวการระบายน้ำ นำไปสู่การระบายน้ำ ก่ออัมมูลน้ำที่ทางออกของ LOOP A ในการพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการดำเนินการปั๊มน้ำ 3 ปั๊มน้ำ หลังจากนั้นได้กรรมการทั่วบ้านเดิม
11) การป้องกันอุบัติเหตุ	<p>ผลกระทบต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> โครงสร้างใต้มีการวางท่อรั่วน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) เพื่อติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงตานจูต่าง ๆ และหากมีปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงสหกิจบาลคลาสยา และสหกิจบาลครชัยศรี ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เพียง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร 	<ul style="list-style-type: none"> ในชุมชนควรมีถังน้ำยาดับเพลิงเคมีขนาด 15 บอนด์ 2 จุด ดือ LOOP A จุด และ LOOP B 1 จุด เพื่อรับอุบัติเหตุภายในเบื้องต้น โดยมีจุดติดตั้งบริเวณป้อมยาม ที่ LOOP A และบริเวณสถานี消火栓ใน LOOP B 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านพฤกษา 4 โดย : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตารางที่ 1 (ต่อ)

ดูแลดำเนินการด้วย	ผลการพัฒนา	มาตรฐาน	มาตรฐานผลการดำเนินการ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
12) สถาบันมาตรฐานและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการพัฒนาตามมาตราฐานทางสุขภาพ ผลกระทบทางทางบวกซึ่งเป็นผลดีของโครงการต่อสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม สามารถสรุปได้ว่า <p>1) ทำให้สาธารณูปโภคต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายหลักที่ขาดไปได้จากการซ่อมบำรุงในท้องถิ่น ซึ่งใช้สัญญาไป</p> <p>2) ทำให้ชุมชนใกล้เคียงเจริญขึ้นตามด้วย</p> <p>3) ทำให้การค้าขายในบริเวณชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น</p> <p>4) เนื่องจากเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านเป็นจำนวนมาก ประชาชนในพื้นที่ก็มีการหางานในโครงสร้างเพิ่มขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตามดูแลซึ่งดีตามความเป็นอยู่ของบุคคลที่มีความต้องดี <p>1) โครงการว่าได้รับความเต็อคร้อย เป็นมาตรฐานที่ดี สำหรับประชาชนที่มีความต้องการที่จะเข้ามายังโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน หรือคนงานที่ต้องการหางาน ที่ดี โครงการนี้ได้รับความต้อนรับอย่างดี ด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการนี้ได้รับความต้อนรับอย่างดี ด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการนี้ได้รับความต้อนรับอย่างดี ด้วย
13) สถาบันธรรมาภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการพัฒนาต่อสถาบันธรรมาภิบาลที่ดี ตามที่ต้องการ ก่อสร้างมีความเป็นไปได้ที่มีมาตรฐานที่ดี ไม่สูงและต้องดี ตามที่ต้องการ แต่ต้องมีผลลัพธ์ แต่ละหนึ่ง ตามที่ต้องการ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากและอยู่กันอย่างแพร่หลาย เมื่อการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลรำคาญต่อสถาบันธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตาม 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ระบุหัวงอกอสังหาริมทรัพย์ของโครงการต่อจังหวัด <p>1) โครงการนี้ทำให้คนงานก่อสร้างปรับเปลี่ยนบ้านชุดเดียว ให้สามารถพำนักอยู่ได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล หรืออยู่อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำดื่ม น้ำซุปะบ๊ะชุก่อนมายังตัวเอง ไม่ใช่ช่วยเหลือผู้อื่น หรือคนงานเสีย ตลอดจนคนงานปลูกต้นไม้ใหม่ๆ ที่เคยปลูกไว้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ระบุหัวงอกอสังหาริมทรัพย์ของโครงการต่อจังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ระบุหัวงอกอสังหาริมทรัพย์ของโครงการต่อจังหวัด
14) วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ และการท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบ

ตารางที่ 2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


คุณค่าสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	ความถี่	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
1) ดูดน้ำ	1) น้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่บ่อตัดตะกอน ช่องที่ Loop A (W_1) และ Loop B (W_2) - pH , BOD_5 , SS , TDS, ชลไฟต์ และ ไนโตรเจนในรูป TKN (รูปที่ 1)	1) ทำการตรวจวัดต่อนัดละวัน 2) ดูณาพนาของคลองเจ ณ บริเวณ - ก้อนถังโปรดัก 50 เมตร (N_1) - หลังตระหง่าน 50 เมตร (N_2) (รูปที่ 1) พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด pH , DO , BOD_5 , ไนโตรเจน และ พอลิโค睇ฟอร์ม	1000 บาท/ครั้ง 1000 บาท/ครั้ง	- 2 " ประเมินค่าม้วนตามรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการ ส่วน ปีต่อ ๆ ไปให้กรมทรัพยากรบกวนเป็นผู้รับ ผิดชอบ
		2) ทำการตรวจวัดประจำ 2 ครั้ง	1000 บาท/ครั้ง	- 2 " ประเมินค่าม้วนตามรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการ ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรมทรัพยากรบกวนเป็นผู้รับผิด ชอบ

แผนที่ ๔ ก ๑ พ ๓ ก ๗ ๔



รูปที่ ๔ แสดงจุดเด่นต่อไปนี้ ของโครงการพัฒนาชุมชน โครงการ ก ๑ พ ๓ ก ๗ ๔

ลักษณะที่ดิน
W จดกันตัวอย่างทั้งหมด
N จดผืนตัวอย่างสำหรับ
ตรวจสอบ



รายงานการวิเคราะห์และการเสนอแนะ ด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์
โดย : สภาบันจิยสากลในประเทศไทย ๔