



ที่ วว 0804/ 8291

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร 10400

๕ มิถุนายน 2540

เรื่อง การพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (450 เมกะวัตต์) ของบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน จำกัด

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2539

2. မติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (450 เมกะวัตต์) ของบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2540 วันที่ 26 มีนาคม 2540

3. สรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (450 เมกะวัตต์) ของบริษัท สยามเพาเวอร์ เjenneo เรชัน จำกัด ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี อำเภอป่าบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ด้วย บริษัท สยามเพาเวอร์ เjenneo เรชัน จำกัด ได้เสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (450 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี อำเภอป่าบ้านค่าย จังหวัด ระยอง ซึ่งจัดทำรายงานโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาดังความละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (450 เมกะวัตต์) ของ บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน จำกัด
เสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการ
อุดสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2540 วันที่ 26 มีนาคม 2540 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ
ในรายงานฯ โดยกำหนดให้บริษัท สยามเพาเวอร์ เjenneo เนอเรชัน จำกัด ต้องยื่ดถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบตามที่เสนอไว้
ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ของคณะกรรมการฯ ตามรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 นอกรอบนี้ บริษัทฯ จะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด โดย
จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้สำนักงานฯ และหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ ชนิดเชื้อเพลิง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาหนังสือแจ้ง บริษัท สยามเพาเวอร์ เjenneo เนอเรชัน จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว


ขอแสดงความนับถือ

(นายศรัทธาพิลีทวี ตรีเดช)
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469



SIPCO

สี่ที่ส่งมาด้วย |

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน จำกัด
วันที่ 9 ธันวาคม 2539

เรื่อง ส่งมอบรายงานการศึกษาผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงาน

บริษัท สยามเพาเวอร์ เjenเนอเรชัน จำกัด

เรียน เอกสารสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

- สี่ที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการศึกษาผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ฉบับหลัก จำนวน 8 เล่ม
2. รายงานการศึกษาผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม ฉบับย่อ จำนวน 15 เล่ม

ตามที่บริษัท สยามเพาเวอร์ เjenเนอเรชัน จำกัด ได้มีโครงการที่จะจัดตั้งโรงงานพลังความร้อนร่วมขึ้นในบริเวณสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยะห่าง ตำบลหนองคลอก อำเภอป่าบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการดังกล่าวเข้ามายในการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานโครงการโรงงานไฟฟ้า พลังความร้อนร่วม และ บัดนี้รายงานดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานดังกล่าวเสนอต่อสำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม (สพ.) มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายธีรศ แต่บรรพกุล

(ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า)

SIAM POWER GENERATION COMPANY LIMITED

SSP TOWER 18/F, 555 SUKHUMVIT 63 (EKAMAI) KLONGTOEY, BANGKOK 10110

TEL : (662) 7115141-51 FAX : (662) 7115152

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม
เรื่อง รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (450 เมกะวัตต์) ของ
บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2540 วันที่ 26 มีนาคม 2540

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ
อุตสาหกรรม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2540 วันที่ 26 มีนาคม 2540 มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (450 เมกะวัตต์) ของบริษัทสยามเพาเวอร์
เจนเนอเรชัน จำกัด ตั้งอยู่ที่ส่วนอุตสาหกรรมอेस เอส พี อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยให้บริษัท
สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน จำกัด จะต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้

1. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด
2. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว
3. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท
สยามเพาเวอร์ เjenneo rechon จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อ
สำนักงานฯ จะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. หากบริษัทสยามเพาเวอร์ เjenneo rechon จำกัด มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ ชนิดเชื้อเพลิง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ บริษัทฯ จะต้องเสนอรายละเอียดของ
การเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง
5. บริษัทสยามเพาเวอร์ เจโนเนอเรชัน จำกัด ต้องเสนอรายงานสรุปการปฏิบัติตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

ตารางที่ ๕.๒-๑

มาตรฐานป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร้อนแห้ง บริษัท สยาม เพาเวอร์ เอนเนอร์จี้ จำกัด

หมายเลขบัญชีและตัวอย่าง	มาตรฐานที่ต้องมาด้วย	สถานะที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการควรผู้ดูแลรักษาพื้นที่周圍 ให้สะอาด ไม่มีเศษขยะ ไม่มีควัน ไม่ปล่อยควันสูบบุหรี่ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - กำหนดให้พนักงานรักษาสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า ในระหว่างการบูรณะส่วนที่สำคัญที่สุดให้ทำความสะอาดพื้นที่โดยทันที ผู้รับเหมาและวิศวกรทั้งหมดของผู้รับเหมาทุกอย่าง - บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดี เพื่อลดปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้น ขออภัยจากบุคลากรที่รักษาและรับรู้ - ดำเนินการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง ให้พนักงานห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง ให้พนักงานห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีบ่อแยกของเสีย ไม่ใช้พื้นที่เดียวกัน ก่อสร้างก่อสร้าง ให้แยกห้องน้ำออกจากห้องน้ำที่ใช้ใน 30 เมตร - จัดให้มีบ่อพักน้ำที่ขนาด 100 ลบ.ม. เพื่อรับน้ำเสียจาก กิจกรรมของก่อสร้างก่อสร้าง แล้วนำกลับบ้านไว้ใช้ประโยชน์ ให้ทาง กิจการนำไปใช้เป็นพรมหนาที่สำหรับผู้คนรากฐานอยู่ในเขตอุบ - ห้องน้ำห้ามดูดซูบสิ่งของที่ไม่ควรดูดซูบ เช่น งานขนาด เส้นเรียว ในช่วงเวลาทางศึกษา หลัง 19.00 น. เป็นต้นไป - ห้องน้ำห้ามดูดซูบสิ่งของที่ไม่ควรดูดซูบ เช่น งานขนาด เส้นเรียว ในช่วงเวลาทางศึกษา หลัง 19.00 น. เป็นต้นไป 	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับให้พนักงานรักษาสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบและแก้ไขที่เร็วๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาระยะสั้น
2. คุณภาพน้ำ			
3. เสียง			

	บล๊อกหัวเป็นวัสดุคอม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ต้นที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ
4. <u>การคุณน้ำดื่มน้ำเสีย</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ควรกำเนิดให้บริษัทฯ นำอัจฉริพน์เข้ามาดำเนินการเพื่อถ่ายทอดความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการได้โดยตรง - ระบบระบุตัวเอง ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้บริการ - ควรอบรมบุคลากรทุกครั้งก่อนและใช้งาน - ควรควบคุมเบ้าหน้ารถบรรทุกเพื่อป้องกันความเสียหายและการลักพาตัว - ควรกำหนดให้พนักงานบันทึกบรรทุกปฏิบัติตาม กิจกรรมอย่างเคร่งครัด - หลักเกณฑ์การประเมินเชิงวิสาหกิจที่มีการจราจรคับคั่ง - จัดทำถังขนาด 200 ลิตร ที่จะนำไปติดตั้งเพื่อร่วบบดง บริการตามที่ออกเรื่องน้ำดื่ม เช่น ห้องน้ำรถบานาหาง สถานทูตทางรัฐและเทศ พ ต่อไป - จัดให้มีคุณภาพดีเยี่ยมในการเก็บรวบรวมภารกิจของเสีย ขยะและกลบไปทางรากด้วยน้ำยาและปูด้วยพลาสติก 3 ครั้ง โดยการรื้อ - เศษวัสดุก่อสร้างที่บุบได้ เช่น ไม้อัด เศษไม้ บำบัดน้ำเสีย ไม้ไผ่และเหลือเศษอาหารในรีวิว ก่อสร้าง - จัดให้มีน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกค้าในทางโซนบ้านที่ห้องน้ำที่จะแสดงผลลัพธ์ด้วย ที่ในเวลากลักษณะพื้นที่ห้องน้ำ - จัดทำระบบขึ้นมาเพื่อความพร้อมในการรับน้ำดื่มจากบริษัทฯ ผู้ให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ดำเนินงานส่วนตัว 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง 	
5. <u>การบังคับการภาชนะเสีย</u>				
6. <u>การซ่อมแซมและการป้องกันน้ำท่วม</u>				

เอกสารทบทวนมาตรฐาน	มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเป้าหมายเพื่อปรับลดอัตราเพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ในการหาน้ำที่จะเป็น "น้ำดีกว่ามาตรฐาน" "มาตรฐานรากฐานน้ำดี" "มาตรฐานที่น้ำดีกว่า" เป็นต้น - จัดทำผู้มีอำนาจที่ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานสอดคล้อง ค่ารักษาในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้คงที่ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย - จัดทำแผนบริหารสำหรับการป้องกันภัยพยาบาล พยาบาลประจำ รวมทั้งเครื่องราชสำราญที่บุคคลเดียวในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รุนแรง เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง - จัดทำแผนซ่อมแซมศูนย์พยาบาลต่ออุบัติเหตุในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ได้ตามที่น้ำดีกว่าที่ออกค่าจากแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้ผู้ที่โครงการ - กำชับให้ผู้ที่โครงการ - กำชับให้ผู้ที่โครงการ - กำชับให้ผู้ที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง

หมายเหตุ: เก้าอี้โครงสร้างและปรับปรุงรากฐานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด

ตารางที่ 5.2-2

มาตรฐานเสียงและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะมีต่อพื้นที่บ้านเมือง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนน้ำร่วม บริษัท สมดุล พาเวอร์ เอนเนอร์จี จำกัด

รายการและตัวอย่าง	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ	สถานที่ที่ดำเนินการ	ผู้งานค่า/ค่าวัสดุ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการปล่อยสารเคมีไม่ให้เกินมาตรฐานของมาตรฐานคุณภาพทั่วไปและกําชារมาตรฐานสากล runway - จัดเก็บและตรวจสอบแก๊ส turbine รักษาค่าปริมาณ NO_x ไม่เกิน 120 ppm - ติดตั้งเครื่อง量มอดาระวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (CEMS) เพื่อตรวจสอบการระบบพัฒนาอากาศประกอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่อง - Gas Turbines - Gas Turbines 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2. ร่องด้วยเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้ง silencer ที่ chute ของ main valve - จัดทำวัสดุดูดเสียงเพื่อควบคุมระดับเสียงไว้ให้เกิน 85 dB(A) ที่ระยะ 1 เมตร - จัดให้ร่องทางเข้าออกน้ำอันตราส่วนบุคคลสำหรับเด็กที่มีเสียงต่ำกว่า 90 dB(A) - ประตูห้องน้ำสำหรับเด็กที่มีเสียงต่ำกว่า 90 dB(A) 	<ul style="list-style-type: none"> - Main Valve - Air Compressors - Gas Turbines - Steam Turbine Room - Pumps - บริเวณที่มีเสียงดัง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและศุภภาพด้านสุขภาพที่ ๓	มาตรฐานเพื่อประเมินผลการพัฒนาตามที่ต้องการ คุณภาพสี สวยงาม	สถานที่ที่ดำเนินการ	ผู้监督检查ความคิดเห็น
3. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - จัดให้มีระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับห้ามนำเข้า - นำเข้าท่าน้ำห้ามนำเข้าบ่อแหล่งรวมแห้ง - เน้นใช้รถน้ำต้นไม้, ถังทำความสะอาด - จัดให้มีบ่อเก็บน้ำบ่อขนาดใหญ่ - ห้องล้วน กอนและท่อระบายน้ำบ่อตัวร่างกาย - จัดให้มีบ่อคอกหมื่นคาวน้ำร้านสานารถรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพน้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	
4. กำแพงเส้น	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำง่ายที่เมืองได้โดยง่าย - โครงสร้างมีอยู่ - รากไม้คงทนแข็งแรง - ขนาด 200 ซม. เพื่อส่งไปยังศูนย์กำจัดภาระอุตสาหกรรมเพื่อก่อจดต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	

สถานะแวดล้อมปัจจุบันและคุณค่าทางวัสดุ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบเบื้องต้น	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รายงาน/ความคิดเห็น
ศูนย์ผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วบรวม resin จากกระบวนการ demineralisation เพื่อส่งไปยังศูนย์กำจัดการก่อตัวสารเคมี หรือส่งคืนผู้จัดหน่วยที่กำจัดออกไป - กำหนดให้พนักงานชุมบรถปฏิบัติตามกฎของร้ายยาเคมีรั่วซึ่ด - ให้แม่บ้านนำที่ประจําบ้านไว้บนเตียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของชนิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในแหล่งรายน้ำของพื้นที่โครงการ - บริเวณที่แยก 	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
5. การศูนย์น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการด้านปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำและความสะอาดภายในห้องน้ำของโครงการ โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก - ดำเนินการด้านปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำของโครงการ เพื่อให้ประชุมชนเข้าใจการดำเนินการดีเยี่ยม - ฝ่ายน้ำในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในแหล่งรายน้ำของพื้นที่โครงการ - บริเวณที่แยก 	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
6. สถานเสาวภา—แห่ยนต์	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการด้านปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำและความสะอาดภายในห้องน้ำของโครงการ เพื่อให้ประชุมชนเข้าใจการดำเนินการดีเยี่ยม - ฝ่ายน้ำในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในแหล่งรายน้ำของพื้นที่โครงการ - บริเวณที่แยก 	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ส่วนราชการผู้ดูแลและคุ้มครองฯ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบฯ ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รายงาน/ความเห็น
7. จราจรทางน้ำและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมทางด้านความปลอดภัย วิธีการทำงานในน้ำริมน้ำที่ปลอดภัย จากการแนะนำพื้นที่ วิธีการบนแม่น้ำและการเดินทาง การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีภัยอันตราย - การใช้ชุดป้องกันดับเพลิง - การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน ฝึกซ้อม火หนีไฟที่เกิดเพลิงไหม้เบ็ดเสร็จ - จุดติดต่อกันของระบบความปลอดภัย - ติดตั้งระบบเบรกจักรและล็อกประตูจนต้องเปิด กันไฟฟ้าร้อนไว้หลังหัวใจเดิน ถูกปรับแต่งความดันและตั้งค่าตามมาตรฐานไฟไหม้แบบ Online ไปยังห้องควบคุม - จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA 450 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

สถานะและลักษณะปัจจุบันและศุภคติที่ ๑	มาตรฐานและเกณฑ์ผลิตภัณฑ์	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ผู้งานภาค/ความคื้อ
คุณภาพสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม	มาตรฐานที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้งานภาค/ความคื้อ
<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีประกาศป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เซ็น หัวรับรอง ปลูกจดหมายรักษาความลับของข้อมูล รวมทั้งราย แวน และรถจักรยานยนต์ - จัดให้มีแผนปฏิการดูแลรักษาในสิ่งแวดล้อม - จัดให้มีห้องประชุมพิธายาน้ำและรถจักรยานยนต์ในภายในสำนักงาน - จัดให้มีห้องสุขาพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - นโยบายบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
แบบ ๓ แฟลสต์เพนปลาก	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดแสดง ๕ รายการที่สำคัญ ได้แก่ จักรยานรุ่นใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

କାନ୍ତିମାଲ

ตารางที่ 5.3-1
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างตัวอย่าง
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนน้ำของ บริษัท สยาม เทาเวอร์ เอนเนอร์เจนเนอร์ชัน จำกัด

คุณภาพตัวอย่างตัวอย่างหรือลักษณะปัจจุบัน	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดย ตรวจสอบ CO, NO _x ห้องพักอาศัยและความเรื้อรัง กําแพงดูดควันจากเครื่องจักร 3 จุด	- กําแพงดูดควันจากเครื่องจักร 3 จุด . บ้านมาบสอง . บ้านกระ美德ต่าง . บ้านหนองจะดอก	- ทำการตรวจสอบห้องกําแพง 2 ครั้ง ¹ ในช่วงเดือนเมษายนกําเริ่มตีอุณหภูมิ และตีอุณหภูมิทางเดินร้อนตีอุณหภูมิ โดยตรวจสอบต่อเนื่องครั้งละ 3 วัน
1.2 คุณภาพอากาศภายในห้องทำงาน ตรวจสอบอัตราการระบายผลการงานหลังห้องทำงานโดย CEMS และ Stack Sampling โดยทำการตรวจสอบ NO _x	- Gas Turbine Stack จำนวน 2 ปล่อง	- ให้ทำการตรวจสอบโดยวิธี Stack Sampling ในเป้ารถจักรนุน 2 ครั้ง/ปี ในช่วงเดือนกันยายน การตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่ง ด้วยการตรวจสอบด้วยวิธี Stack Sampling ในเป้ารถจักรนุน 2 ครั้ง/ปี ให้ดำเนินการต่อไป ต่อจาก CEMS เที่ยวรอบละ ± 10 ให้ดำเนินการตรวจสอบด้วยวิธี Stack Sampling ปีละ 2 ครั้งเพื่อดูผลต่อไป ด้วยการทดสอบต่อเนื่องทุกๆ 10 ให้ดำเนินการตรวจสอบด้วยวิธี Stack Sampling ปีละ 1 ครั้งในปีต่อไป
2. คุณภาพน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้ชนิดตรวจสอบ คือ อุณหภูมิ pH, SS, DO, BOD, Oil & Grease, Chloride, Nitrate และ Phosphate	- จุดที่น้ำจากบ่อหักน้ำ - จุดต่ออยู่น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทำการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ใน 6 เดือนแรก ของการปิดตัวน้ำและการผลิต ห้องจากนั้นตรวจสอบทุก 3 เดือน
3. เสียง ตรวจสอบระดับเสียงเป็นหน่วย Leq (24 ชม.)	- จุดตรวจสอบ 2 จุด คือ . บ้านเลขที่ 78 หมู่ 6 ต.หนองแขม . วัดมาบสอง	- ทำการตรวจสอบภายใน 1 เดือน หลังจากเริ่ม ทำการผลิต ห้องจากนั้นตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง ¹ โดยตรวจสอบต่อเนื่องครั้งละ 3 วัน
4. สภาพสิ่งแวดล้อม – เศรษฐกิจ ดำเนินการติดตามตรวจสอบแบบตัวอย่างในการประเมิน ข้อร้องเรียนบุญชัน ดังนี้ - ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างตามที่ คุณธรรมการ กำแพง - แจ้งผลการติดตามตรวจสอบไปให้บุญชันรับทราบ โดยผ่านทางผู้แทนบุญชัน - ในการที่ทบทวนว่าสถานศูนย์ปัญามีสภาวะจาก โครงการโดยตรง บริษัท สยาม เทาเวอร์ เอนเนอร์เจนเนอร์ชัน จ้ากัด ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน การติดตามตรวจสอบทั้งหมด	- บริเวณที่ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียน - บุญชันไก่ศรีษะโดยเฉพาะ . บ้านมาบสอง . บ้านคลองช้างลาย . บ้านหนองจะดอก - บริเวณที่ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียน	- ช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการกำแพง - ช่วงเวลาที่มีการร้องเรียนหรือคุณธรรมเวลาที่ คณะกรรมการฯ กำแพง - ตลอดระยะเวลาที่มีการร้องเรียนและ ตลอดระยะเวลาที่ติดตามตรวจสอบที่ คณะกรรมการฯ กำแพง
5. อาชีวอนามัย ตรวจสอบด้วยเสียงภายในโรงงานในช่วงเวลา ทำงาน 8 ชม. ในหน่วย Leq ตรวจสอบร่างกาย - ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (ประจำปี) - ตรวจสอบอุปอุปกรณ์ X-Ray ป้องกัน - ตรวจสอบการได้ยิน - ตรวจสอบสายตา - บันทึกติดการติดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรง และสาเหตุ เช่น เป็นข้อบุคคลที่ไม่สงบ ก้าบนคนหรือการป้องกัน/แก้ไขข้อเข้าใจผิด	- ตรวจสอบ จำนวน 3 จุด คือ Gas Turbine Generator, Air Compressor และ Steam Turbine Generator . หนังงานทุกคน	- ทำการตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง ในช่วงที่มี การปฏิบัติงาน - ก่อผลรับเรื่องมาปฏิบัติงานในโรงงานและทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อปฏิบัติงานแล้ว - ตลอดไป


หมายเหตุ 1/ วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ น้ำและเสียง ให้ใช้วิธีการมาตรฐานหรือวิธีที่สำนักงานโยธาฯและແนส์เวย์ต้องแห่งชาติ (สน.) ยอมรับ

2/ เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบตัวนับนาก

3/ คุณติดตามตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างตัวอย่าง แสดงในรูปที่ 24

ស័ក្រិយាល័ណ្ឌ

- A = จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
 A1 = บ้านນามบดง
 A2 = บ้านกระเครดล่าง
 A3 = บ้านหนองละล้อ
 N = จุดติดตามตรวจสอบเสียง
 N1 = เลขที่ 78 หมู่ 8 ตำบลหนองตะพาน



รูปที่ 24

จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม