



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๑๖ ส ๓๒

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ วันวาน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทะเลพทัยา
ของบริษัท เพชรทะเลพทัยา จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เพชรทะเลพทัยา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ ๖๒๒๘/๙๗๐ ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๑๐๑๔.๒/๓๔๔๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เพชรทะเลพทัยา ของบริษัท เพชรทะเลพทัยา จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เพชรทะเลพทัยา จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดทำและนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทะเลพทัยา ตั้งอยู่ที่ ซอยหนองใหญ่ ๖
ตำบลเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงเรียน มีจำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง
มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม ๔,๘๖๑.๐๐ ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทะเลพทัยา ของบริษัท
เพชรทะเลพทัยา จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รับรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด
เรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document
Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน

เพื่อใช...

เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว
ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ
ได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัญยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ลักษณะการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๙๘๑๒-๙๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๗๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๖๙๓๓

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ รัตนวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทะเลพทายา
ของบริษัท เพชรทะเลพทายา จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๑๐๑๔.๒/๓๔๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เพชรทะเลพทายา ของบริษัท เพชรทะเลพทายา จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทะเลพทายา ของบริษัท
เพชรทะเลพทายา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยหนองใหญ่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการ
ประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม ๘,๘๖๑.๐๐ ตารางเมตร จัดทำรายงานฯ
โดย มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรี ได้อนุญาต
โครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรี ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โดยให้บริษัท เพชรทะเลพทายา จำกัด
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรี ได้อนุญาต
โครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรี ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๖๙๓๔

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทะเลพัทยา
ของบริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด

เรียน นายกเมืองพัทยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ ๖๒๒๘/๙๗๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๔.๒/๓๔๔๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เพชรทะเลพัทยา ของบริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย บริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำ และนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทะเลพัทยา ตั้งอยู่ที่ ซอยหนองใหญ่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงเรม มีจำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม ๔,๙๖๑.๐๐ ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทะเลพัทยา ของบริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากเมืองพัทยาได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือเมืองพัทยา ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัญะสิทธิ์พานิช)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กติ ๖๒๖๑๙-๖๔๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ศธ ๖๒๒๔/๙๗๐

สำนักงานนโยบายและแผน
นรีหงษ์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๔๖๗๔ ถนนพากเพียบ
เวลา ๑๔๒ ผู้รับ กิตติมศักดิ์

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถนนสิงห์บุรี ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เพชรทะเลเพทายา

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานฉบับหลักและภาคผนวก

จำนวน ๑๕ ชุด

๒. รายงานฉบับย่อ

จำนวน ๑๕ ชุด

รายการที่ได้รับ	พ.ก. ๒๕
เวลาที่ ๑๐.๘๖ วันที่ ๑๕.๕.๖๒	
เวลา ๑๕.๒๕ ผู้รับ M	

ตามที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เพชรทะเลเพทายา จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เพชรทะเลเพทายา ตั้งอยู่ที่ ซอยหน่องใหญ่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารประเภทโรงรม มีจำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง ความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๔,๘๖๑.๐๐ ตารางเมตร เพื่อนำเสนอรายงานฯ ต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในขั้นตอนของอนุญาตโครงการ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เพชรทะเลเพทายา แล้วเสร็จ ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอส่งรายงานฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ เพื่อพิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ)
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารที่ ๙๐๗๘ วันที่ ๑๑.๒๒	ลงวันที่ ๑๑.๒๒
-----------------------------	----------------

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๙๐
โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๓๔๗๒ (อัตโนมัติ)



ที่ ชบ ๐๐๑๔.๒/๑๙๙๗

สำนักงานแม่บ้าน	ที่รับ
ที่รับ	วันที่ ๒๕๖๒
เลขที่ ๑๘๗๓	เวลา ๑๐.๐๗ ผู้รับ

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

๔๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทະເລັກທາ
ของบริษัท เพชรทະເລັກທາ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๘๕๐๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

กล่องวันที่ ๒๕๖๒	วันที่ ๒๕๖๒
เลขที่ ๒๗๘๖	เวลา ๑๖.๐๗ ผู้รับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ เพชรทະເລັກທາ ของบริษัท เพชรทະເລັກທາ จำกัด จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เพชรทະເລັກທາ เป็นประเภท
โรงเรม มีจำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๘,๙๖๑.๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ซอย
หนองใหญ่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดทำและเสนอรายงานโดยมหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อให้จังหวัดนำเสนอดocommunicate การผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีพิจารณา นั้น

จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พิจารณา
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงาน โดยให้มหาวิทยาลัยบูรพา ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และต่อมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้ง
มติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เพชรทະເລັກທາ ของบริษัท เพชรทະເລັກທາ
จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กล่องงานราชการ	วันที่ ๓๑/๖๒
เลขที่ ๒๙๖๐	เวลา ๑๐.๓๙ ผู้รับ

(นายธีรรมศักดิ์ รัตนธัญญา)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
โทร./โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๑ ๗๐๓๔

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เอกสารแนน..... คลื่น, เก็บ

เอกสารแนน..... ชุด CD..... แผ่น

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทะเลพพยา ของบริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด
ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เพชรทะเลพพยา ของ บริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงเรม มีจำนวนห้องพัก 120 ห้อง มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร 8,861.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ดำเนินการบนโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ หรือ 3,200 ตารางเมตร จัดทำรายงานฯ โดย มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เพชรทะเลพพยา อาย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานที่อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ สาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรือ

ลงชื่อ *นายณัฐพงศ์ มนัสสน*
ลงชื่อ _____

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด

พุศจิกายน 2562

1/155

ลงชื่อ _____

นายทวีศักดิ์ เทพพัทกาน

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พุศจิกายน 2562

อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (กรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่โครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มี หลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้อธิบายว่า เจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายจากกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ลงชื่อ *ณ ที่:*
(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
กรรมการบริษัท เพชรทะเบพทาย จำกัด
พฤษจิกายน 2562

2/155

ลงชื่อ *ณ ที่:*
(นายทวีศักดิ์ พพพหก)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	สภาพภูมิประเทศปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นพื้นที่ว่างเปล่า สำหรับการก่อสร้างโครงการ เพชรทaleพทายา เป็นอาคารประเภทโรงเรม ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจโรงเรม จำนวน 1 อาคาร สูง 7 ชั้น จำนวนห้องพัก 120 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 39 คัน ที่จอดรถผู้พิการ 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 17 คัน อยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นชุมชนเมือง โดยพื้นที่รอบโครงการเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ พาณิชยกรรม กิจกรรมที่พักอาศัย ศาสนสถาน สถานที่ราชการ อาคารอุปโภคบริโภค รวม และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ ซึ่งการก่อสร้างคาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในบ้านแต่ไม่นัก ในการสำรวจดินทำบ่อกีบน้ำได้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อห养น้ำ กิจกรรมดังกล่าวจะใช้เวลาล้านๆ และเป็นผลกระทบชั่วคราวเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างเท่านั้น อีกทั้งโครงการยังกำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปูนบดิทามมาตรฐาน	1. ติดตั้งรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร ต่อจากกำแพงเดิม รวมความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังห้องน้ำที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง 2. จัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดิน และปรับสภาพพื้นที่ตั้งอาคารให้ตั้งจากสภาพเดิมให้น้อยที่สุด 3. ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการกับที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการพับปะพุดคุยอย่างสม่ำเสมอ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยทันที 4. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ที่อยู่ หมายเลขอร์ดท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	1. ติดตามตรวจสอบรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร ต่อจากกำแพงเดิม รวมความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> บริเวณโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง <u>ด้านที่เข้าตรวจสอบ</u> <u>สภาพความชำรุดของรั้ว metal sheet</u> <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 2. กำชับให้ผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย



ลงชื่อ นายณัฐพงค์ มนัสส์

(นายณัฐพงค์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด

พฤษภาคม 2562

3 / 155

ลงชื่อ นายทวีศักดิ์ เทพพักษา
(นายทวีศักดิ์ เทพพักษา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີພາຍາ ຂອບທນອງໃໝ່ 6 ตำบลนาເກືອງ ອຳເກອນບະລາມຸງ ຈັງວັດຈຸບັນ ຮະຢະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	การก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างหลักและฐานราก รวมทั้งก្យາງຮຽນຈົບບັນທຶກທີ່ 4 ອອກຕາມຄວາມໃນ ພຣະຈະບັນຍູ້ຕົກວົກຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. 2522 ອິຍ່າງ ເກົ່າງຄົດ ດັ່ງນັ້ນ ກິຈกรรมການກ່ອສ້າງຈະກ່ອໄຫ້ເກີດການ ເປີ່ຍັນແປ່ງສະພາພົມປະເທດຈົນກ່ອໄຫ້ເກີດຜລກຮບພ ດ້ານລົບໃນຮະດັບຕໍ່ (-1)	5. ແຈ້ງແຜນການກ່ອສ້າງໂຄຮງກາຣໃຫ້ກັບອາຄາຣ ຂ້າງເຄີຍໄດ້ຮັບທຽບລ່ວງໜ້າ ອ່າງນ້ອຍ 7 ວັນ ກ່ອນເຮີມກ່ອສ້າງ 6. ຈົດວາງຟັງບົຣີເວັນພື້ນທີ່ໂຄຮງກາຣ ຮົມທັງຮະບນ ສາຮາຮູນປົກ ແລະ ຮະບນສຸຂາກິບາລຂອງຄົນງານ ກ່ອສ້າງໃຫ້ອູ່ງໜ້າຈາກອາຄາຣຂ້າງເຄີຍມາກີ່ສຸດ	ສະຖານທີ່ຕ້ອງສອບ ພື້ນທີ່ກ່ອສ້າງ ດັ່ງນີ້ທີ່ເຊື້ອຕ້ອງສອບ ຄວາມເປັນຮະເປີບເບີບຮ້ອຍໃນພື້ນທີ່ກ່ອສ້າງ ຄວາມຄື່ນໃນການຕ້ອງສອບ ສັບດາທີ່ລະ 1 ຄັ້ງ ຕລອດຮະບຍກ່ອສ້າງ ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ ບຣັນທັກ ເພີ້ມພະເພີ້ມ ຈຳກັດ ໂທເທັນທີ່ 085-6149779
1.2 ດິນແລກຮະລັງພັກທາຍ	ຜລກຮບໃນຮະບຍກ່ອສ້າງອາຈຸກ່ອໄຫ້ເກີດຜລກຮບພ ດ້ານການຮະລັງພັກທາຍຂອງດິນເນື່ອຈາກມີການເປີດ ໜ້າດິນແລະຊຸດ ເພື່ອທໍາຮູນຮາກອາຄາຣແລະຮະບນ ສາຮາຮູນປົກທີ່ຝຶ່ງອູ່ງຕິດນີ້ ເຊັ່ນ ດັ່ງເກັນນີ້ໄດ້ດິນຮະບນ ບຳບັດນັ້ນເສີຍ ທ່ອຮະບາຍນັ້ນແລະບ່ອພັກນັ້ນ ເປັນຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນຄາດວ່າໃນຮະບຍກ່ອສ້າງຈະກ່ອໄຫ້ເກີດຜລກຮບພ ຕໍ່ດິນແລກຮະລັງພັກທາຍດ້ານລົບໃນຮະດັບຕໍ່ (-1)	1. ທໍາບ່າດຕັກທະກອນບົຣີເວັນທາງເຂົ້າ-ອອກຂອງພື້ນທີ່ ກ່ອສ້າງເພື່ອດັກທະກອນ 2. ມີການທໍາກຽມຮອງມີປະກັນກັນວ້າມີເພື່ອຊັດເຫຼີຍຄວາມ ເສີຍຫາຍທ່ອອາຄາຣຂ້າງເຄີຍ ຊຶ່ງຫາກຄວາມເສີຍຫາຍ ດັ່ງລ່າວເກີດຈາກການກ່ອສ້າງຂອງໂຄຮງກາຣຕ້ອງກຳທຳກາຣ ແກ້ໄຂແລະໄຫ້ຄວາມໜ່ວຍເຫຼືອທັນທີ 3. ກໍານົດຊ່ວງເວລາໃນກາຮຸດດິນ ເພື່ອກ່ອສ້າງຮຽນ ຮະບນສາຮາຮູນປົກແລະສຸຂາກິບາລຊັ້ນໄດ້ດິນ ດໍາເນີນກາເຊີ້ມຫາຊ່ວງເວລາ 9.00-17.00 ນ.	1. ຕ້ອງສອບເຫັນທີ່ບົຣີເວັນທາງເຂົ້າ-ອອກພື້ນທີ່ ກ່ອສ້າງທ່ອຮະບາຍນັ້ນແລະຄົນທາງເຂົ້າໂຄຮງກາຣ ໄມ້ໄວມີດິນຂ່າງອຸກສູ່ກ່າຍນອກ ໂດຍເພີ້ມຫາຊ່ວງ ຮັບຜິດ ສະຖານທີ່ຕ້ອງສອບ ບົຣີເວັນທາງເຂົ້າ-ອອກພື້ນທີ່ໂຄຮງກາຣ ດັ່ງນີ້ທີ່ເຊື້ອຕ້ອງສອບ ເຫັນທີ່ຕ້ອງສອບ ບົຣີເວັນທາງເຂົ້າ-ອອກ ພື້ນທີ່ກ່ອສ້າງ ທ່ອ ຮະບາຍນັ້ນແລະຄົນທາງເຂົ້າ-ອອກໂຄຮງກາຣ

ลงชื่อ

ນາງພັນທຶນ ຢາ

(นายພັນທຶນ ຢາ)

ກໍາຮຽນບັນຍາປະເທດຈົນ

ພຸດຍຈິການ 2562

4 / 155

ผู้ໜ້ານັ້ນສັງເກົນສິນແວດລົມປະຈຳມາວິທາຍາລຸບນູບພາ

ພຸດຍຈິການ 2562

ลงชื่อ

ນາງຫວັດກົດ ແຫັກທຳກົມ



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍໜອງໃຫຍ່ 6 ຕຳບລະນາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມຸງ ຈັງວັດຂລບູຮີ ຮະຍະກ່ອສຽງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการซ่อมแซมพังทลาย (ต่อ)		<p>4. จัดให้มีพื้นที่ในการกองดินชั่วคราวไว้ภายในโครงการ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำอย่างมีคุณภาพทั้งปิดคุุมบริเวณหน้าดินที่ขุดเปิดไว้ และเสียงดังจากการซ่อมแซมพังทลาย</p> <p>5. ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อสามารถติดต่อประสานงาน ในการเมืองที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง</p> <p>6. การเหburn ทำฐานรากให้ดำเนินการในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างต่อเนื่องและล่วงเวลาดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงและแจ้งให้เมืองพทฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวันตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p> <p>2. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจาก การก่อสร้างทุกวัน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ด้วยน้ำที่ตรวจสอบ</u> เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวันตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ ນ. ឌ. ล.
(นายณัฐพงศ์ มานะสม)
กรรมการบริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด
พฤษภาคม 2562

5 / 155

ลงชื่อ นายทวีศักดิ์ เพทพทกษ.
(นายทวีศักดิ์ เพทพทกษ.)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີພາຍາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳບ່ນາເກລືອ ຄໍາເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยาและการเกิด แผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ซึ่งอยู่ห่างจาก 6 ຕິບ່ນາເກລືອ ຄໍາເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ມີໄດ້ມີທຽບພາກທາງ ธรณីວິທາຍາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັญແຕ່ອ່າງໃດ ແລະ ພັນທີ ໂຄງການໄມ້ໄດ້ອູ້ຢູ່ໃນແນວຮອຍເລືອນທີ່ມີພັບປຸງໃນປະເທດ ໄທຢ່າງດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງປະເມີນໄດ້ວ່າສະພາກທາງธรณីວິທາຍາໄມ້ມີ ຜົກສອບ (0)	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ	1) ຜຸ່ນລະຂອງຮົມ (TSP) ຈາກພັນທີກ່ອສ້າງ ມີພິບຈາກຜຸ່ນລະຂອງໃນພັນທີກ່ອສ້າງຈະເປັນ ຜົກສອບທີ່ເກີດຂຶ້ນຂໍ້ວຽກແລະເປັນຮະຍະເວລາອັນສັນ ໂດຍສະເຫຼຸຂອນມີພິບທາງຜຸ່ນລະຂອງມາຈາກກິຈกรรม ໜັກ 2 ປະກາດ ສືບ ກິຈกรรมກ່ອສ້າງ ແລະ ກິຈกรรมຂໍສ່ວະສຸດອຸປະນຸມໃນກ່ອສ້າງ ກິຈกรรมກ່ອສ້າງ ໄດ້ແກ່ ຜຸ່ນລະຂອງທີ່ເກີດຈາກກິຈ ປັບຄົມຫຼືປັບສະພາພັນທີ່ ແລະກ່ອສ້າງທີ່ໃຊ້ວັດ ຈີເມີນຕໍ່ເປັນດັນ ປະມາຍພຸ່ນລະຂອງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກພັນທີກ່ອສ້າງ ມີປະມາຍພຸ່ນລະຂອງ (TSP) ເທົ່າກັນ 0.0047 ມີລັກສົມ/ລຸກບາກສົມເມຕຣ	1. ຈຳກັດຄວາມເຮົາຍາພາຫະທີ່ໃຊ້ຂຶ້ນສ່ວນດີນ ແລະວັດ ດີກ່ອສ້າງໃໝ່ມີຄວາມເຮົາໄຟ້ ໂນໄກນ 30 ກිໂລມේتر/ໜ້າມົງ ທີ່ (US.EPA, 1987) ຮະບຸວ່າສາມາດຄວດການພິ່ງກະຈາຍ ຂອງຜຸ່ນລະຂອງໄດ້ ຮ້ອຍລະ 60 ເມື່ອຜ່ານພັນທີ່ຊຸມຂນ ໜານແນ່ນ 2. ໃນການບຽບທຸກວັດຖຸກ່ອສ້າງໃໝ່ຈັດການຫາວັດປົດ ຄລຸມທ້າຍຮຣດໃໝ່ມີດີຈິດທີ່ດ້ານບນ ແລະດ້ານໜ້າທີ່ 3 ດ້ານ ເພື່ອປົງກັນການປົງກັນແລະຮ່ວງໜ່າຍຂອງວັດ 3. ອືດພຽມນໍ້າບໍລິເວນພັນທີກ່ອສ້າງຂ່າວເລາ 08.00ນ. 11.00 ນ. ແລະ 14.00 ນ. ຖຸກວັນ 4. ຄລຸມອາຄາຣຕ້ວຍຝ້າໃບກ່ອສ້າງ (Mesh sheet) ປັກ ຄລຸມໂດຍຮອບຄວດຄວາມສຸງອາຄາຣໃນຂ່າງກ່ອສ້າງ	1. ຕຽບຈັດຜົກສອບຄຸນພາກອາກາສ TSP ແລະ PM ₁₀ ໃນ ຮະຍະກ່ອສ້າງ ສະຖານທີ່ຕຽບຈັດ ຕຽບຈັດຄຸນພາກອາກາສ ຈຳນວນ 1 ສະຖານີ ສືບ ໂຮງເຮັນເມືອງພັກຍາ 11 ດັ່ງນີ້ຄຸນພາກອາກາສທີ່ຕິດຕາມຕະຫຼາດ - TSP 24 ຊມ. - PM ₁₀ 24 ຊມ. ຄວາມສູ່ໃນການຕະຫຼາດ ຕຽບຈັດ 3 ວັນຕ້ອງເນື່ອງ ເດືອນລະ 1 ຄຽງ ຕລອດຮະຍະ ກ່ອສ້າງ

ลงชื่อ.....
นายธัญพงศ์ มนัสມ

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີພາຍາ ຈຳກັດ
ພຸກສິຈິການ 2562




ลงชื่อ.....
นายทวีศักดิ์ พະພັກຍະ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
ພຸກສິຈິການ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleleพพทya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>จะเห็นได้ว่าปริมาณมลพิษจากเครื่องจักรและปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ (CO, HC, NO_x, SO_x, TSP, และ PM₁₀) ที่คำนวณได้มีปริมาณน้อยมาก และมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ในอากาศ โดยท้าไปและเมื่อรวมกับปริมาณมลพิษในอากาศในสภาพแวดล้อมปัจจุบันพบว่าปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นมีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด เช่นกัน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงน้อยมาก เนื่องจากจำนวนที่ยังไม่สามารถชี้แจงได้ทำให้ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงคาดว่าผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ จะมีผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>แรงดันสูง (Water jet) ทำการฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกโครงการ</p> <p>13. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดินวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>14. ให้ดำเนินการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างต่อเนื่อง และล่วงเวลาดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงและแจ้งให้เมืองพัทยาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>15. จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง ติดไว้ที่ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>	<p>- TSP 24 ชั่วโมง - PM₁₀ 24 ชั่วโมง</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ ตรวจด 3 วันต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleleพพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ 
นายณัฐพงค์ มนัสอม
 กรรมการบริษัท เพชรทaleleพพทya จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

9 / 155

ลงชื่อ 
นายทวีศักดิ์ เพ็ญพothกij
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยนรินทร์
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรเทศาพทยา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางคลาน จังหวัดขอนแก่น ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการพบปะกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ และชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหา ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>17. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปพบปะกับผู้อำนวยการและอาจารย์โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต พัทยา) ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเพื่อแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการที่โรงเรียนสามารถจะติดต่อได้ทันทีกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง</p> <p>18. จัดให้มีการประชุมร่วมกับโรงเรียนเพื่อรับฟังผลกระทบจากการก่อสร้างและหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>	

ลงชื่อ.....
น.ส. ณ.
 (นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
 กรรมการบริษัท เพชรเทศาพทยา จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

10 / 155


ลงชื่อ.....
นายทวีศักดิ์ เทพพัทกษ์
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleleพพทaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง	<p>การคาดการณ์ระดับเสียงที่ผู้รับเสียงจะได้รับจาก แหล่งกำเนิดเสียงซึ่งระดับเสียงจะลดลงตามระยะทาง ที่เพิ่มขึ้นได้แก่</p> <p>ทิศเหนือมีค่าระดับเสียง 85.94 dB(A) ทิศตะวันออกมีค่าระดับเสียง 83.44 dB(A) ทิศใต้มีค่าระดับเสียง 85.24 dB (A) ทิศตะวันตกมีค่าระดับเสียง 97.99 dB(A) เมื่อนำมารวมกับค่าตรวจวัดปัจจุบัน ทำให้ค่าระดับ เสียงเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ระดับเสียงสูงสุดในบรรยากาศที่กำหนดไว้ไม่เกิน 115 dB(A) แต่ค่าระดับเสียง 24 ข้ามมิ่ง เกิน 70 dB(A) แต่ ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุดในบรรยากาศ การลดระดับเสียงจากแนวกำแพงกันเสียงแบบปิด ทึบ</p>	<p>1. จัดทำกำแพงกันเสียงแบบปิดทึบ ซึ่งทำจาก Aluminum sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร ปิดกัน ตลอดแนวอาคาร ซึ่งสามารถลดระดับความดังเสียง ได้ 27 dB(A) ทั้งนี้ การติดตั้งกำแพงกันเสียงต้องห่าง จากจุดกำเนิดเสียงอย่างน้อย 1.50 เมตร ซึ่งสามารถ ลดระดับความดังลงได้ 27 dB(A) และด้านทิศ ตะวันตก กำหนดให้ใช้ Aluminum sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร ประกอบกัน 2 แผ่น สามารถลดเสียง ได้ 54 dB(A)</p> <p>2. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากบริเวณอาคารที่อยู่ติดกับพื้นที่ โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>3. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน</p>	<p>1. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหา เกิดขึ้นด้วยทางแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเดียวหรือผู้ร้องเรียนด้านที่ใช้ <u>ตรวจสอบ</u> เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวันลดละระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleleพพทaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p> <p>2. ตรวจวัดเสียงในระยะก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจวัด</u> จำนวน 1 สถานี คือ โรงเรียนเมืองพทya 11</p>

ลงชื่อ 
(นายณัฐพงค์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleleพพทaya จำกัด
พฤษจิกายน 2562



11 / 155

ลงชื่อ 
(นายทวีศักดิ์ เพพพทากย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรဓะເພັຫຍາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ດຳນາເກລືອ ອຳເກອບາງຄະມູນ ຈັງຫວັດຊີບປຸ້ງ ຮະຢະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ)	<p>ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบปิดทึบ ซึ่งทำจาก Aluminum sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร ยาวตลอดแนวอาคารของโครงการ ทั้งนี้ การติดตั้งกำแพงกันเสียงต้องห่างจากจุดกำเนิดเสียงอย่างน้อย 1.50 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับความดังลงได้ 27 dB(A) และด้านทิศตะวันตก กำหนดให้ใช้ Aluminum sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร ประกอบกัน 2 แผ่น สามารถลดเสียงได้ 54 dB(A)</p> <p>ทิศเหนือ มีค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 58.95 dB(A) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 56.46 dB(A) ทิศใต้ มีค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 58.27 dB(A) ทิศตะวันตก มีค่าระดับเสียงลดลงเหลือ 43.99 dB(A)</p> <p>การประเมินเสียงรบกวน เมื่อนำผลวัดค่าเสียงปัจจุบันบริเวณผู้พักอาศัยในการได้รับเสียงมาพิจารณาร่วมกับระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการเบรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม</p>	<p>4. กรณ์ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกหักกอล์ฟเกิดเสียงดังต้องหัวสุด เช่น กระสอบหรืออื่นๆ นำรองรับเพื่อลดเสียงจากกิจกรรมในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานข่าวร้าว จะต้องให้มีการดับเครื่อง หรือ เนาเครื่องระหว่างการพัก</p> <p>5. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>6. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>7. จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การเชื่อม การบัดกรี เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มีมิติ ระยะห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อพยพมากที่สุด</p> <p>8. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดี โดยแนบเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการว่าจ้าง</p>	<p><u>ด้วยนิยมภาพเสียงที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u> - Leq 24 , Lmax, Ldn 24, เสียงรบกวน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรဓະເພັຫຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> อุปกรณ์ป้องกันเสียง <u>ด้วยนิยมภาพเสียง</u> สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff และ headset <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรဓະເພັຫຍາ จำกัด

พฤษจิกายน 2562



ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพทพพหกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยรพภ.

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรဓะເລີ້ພ້າຍາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ດຳນານເກລືອ ຄຳເກອບກະລຸນູງ ຈັງຫວັດຊຽງ ຮະຢະກ່ອສຮ້າງ (ຕ້ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>มีปริมาณฝุ่นละออง (TSP) จากเครื่องจักรเท่ากับ 0.0032 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ดังนี้ ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ในบริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 0.0079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองจากการตรวจวัด มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.0830 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ดังนี้ ปริมาณฝุ่นละอองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะเท่ากับ 0.0909 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</p> <p>สำหรับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) คิดเป็น 0.00041 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองจากการตรวจวัด มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 0.0590 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ดังนี้ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะเท่ากับ 0.05941 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>5. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทรัพย์ หรือฝุ่น</p> <p>6. จัดให้มีปล่องยางทึ้งเศษสุดก่อสร้างจากที่สูง และลำเลียงทึ้งลงทุกวันในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์</p> <p>7. การกระทำได้ฯ ที่ทำให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่คลุม หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>8. การกองวัสดุที่มีฝุ่น การผสมคอนกรีตหรือปูน การใส่ไม้ หรือการกระทำได้ฯ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต้องปิดหรือปักคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านหรือจัดพร้อมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนผ่านหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรဓະເລີ້ພ້າຍາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779</p> <p>2. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการฉีกขาดของ mesh sheet</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>การฉีกขาดของ mesh sheet</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรဓະເລີ້ພ້າຍາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ.....
นายณัฐพงค์ มนัสส์

กรรมการบริษัท เพชรဓະເລີ້ພ້າຍາ ຈຳກັດ

พฤษภาคม 2562



7 / 155

ลงชื่อ.....
(นายวิศวกร เทพพหกษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ໂຮງໝາຍທັນທິ່ງ ແລ້ວ ດຳລົາເກລືອ ອຳເກອບາງລະມຸງ ຈັງຫວັດຈຸບັນ ຮະຢະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) มลพิษ (Emissions) จากการทำงานของเครื่องจักร ก่อสร้าง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) = 0.0130 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไฮโดรคาร์บอน (THC) = 0.0038 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ออกไซเด茨ของไนโตรเจน (NO₂) = 0.0691 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ออกไซเด茨ของซัลเฟอร์ (SO₂) = 0.0029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) = 0.0021 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) = 0.00001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร สารมลพิษทางอากาศจากการถ่ายทอดเรียนโครงการ มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไปทักษะหมายกำหนด</p>	<p>9. จัดให้มีการวางแผนก่อสร้างสุดในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็นสำหรับการ ก่อสร้างที่มีความสูงเกินกว่า 2 ชั้น ขึ้นไปต้องจัดทำ ตະແກງเหล็กกันวัสดุตกหล่นไว้บริเวณชั้นที่ 2 หรือ ทุกๆ 4 ชั้น กางออกมาจากตัวอาคารประมาณ 2.50 เมตร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากชั้นสูงๆ ลง พื้นที่บริเวณโครงการ</p> <p>10. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดโดยวิธี เช็ดทรายที่มีการร่วงหล่นจากการขนส่งอยู่บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการตลอดจนพื้นที่ข้างเคียง โดยรอบในการนี้ที่มีเศษดินเปียกตกหล่นให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและภาชนะพื้นที่สะอาดเรียบร้อย ทันที</p> <p>11. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องปิดหรือคลุมให้มิดชิดและไม่撒งหรือเก็บเศษ วัสดุที่เหลือใช้ไวหน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจัด ให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p> <p>12. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับทำความสะอาดสิ่งสกปรก รถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำ</p>	<p>3. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน โครงการ จะต้องทำการแก้ไขโดยทันที สถานที่ตรวจสอบ ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน ดังนี้ที่ตรวจสอบ จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ความถี่ในการตรวจสอบ ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ ໂທເສດຖະກິບ 085-6149779</p> <p>4. ตรวจวัดปริมาณ CO, HC, NO_x, SO_x สถานที่ตรวจวัด จำนวน 1 สถานี คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ดังนี้คุณภาพอากาศที่ต้องติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - CO 24 ชั่วโมง - HC 24 ชั่วโมง - NO_x 24 ชั่วโมง - SO_x 24 ชั่วโมง </p>

ลงชื่อ *ก. ห. ล.*

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562



ลงชื่อ *ก. ห. ล.*
(นายทวีศักดิ์ เพพพหักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleleพพya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ)	<p>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามบัญชี 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน กำหนดให้เมืองเกิน 10 เดซิเบล(เอ) พบว่าผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีผู้พักอาศัยอยู่ในช่วงระยะก่อสร้าง ด้านทิศเหนือ อาคารโรงเรียน สูง 4 ชั้น มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อนักเรียน ในช่วงระยะก่อสร้าง อาคารแต่ละชั้นตามความสูงอาคาร มีค่าเท่ากับ 1.12-1.20 dB(A) ด้านทิศตะวันออก บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น ไม่มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัยในช่วงระยะก่อสร้างอาคารแต่ละชั้นตามความสูงอาคาร ด้านทิศใต้ อาคาร สูง 2 ชั้น ของหอแสดงงานศิลปะ ปิยศิลปานาครา มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัยในช่วงระยะก่อสร้างอาคารแต่ละชั้นตามความสูงอาคาร เท่ากับ 0.92-1.81 dB(A) ด้านทิศตะวันตก อาคาร สูง 1 ชั้น ของหอแสดงงานศิลปะ ปิยศิลปานาครา มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัยในช่วงระยะก่อสร้างอาคารแต่ละชั้นตามความสูงอาคาร เท่ากับ 5.61-9.21</p>	<p>9. ให้ดำเนินการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างต่อเนื่อง และล่วงเวลาดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงและแจ้งให้มีองพพyaทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>10. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง ได้แก่ Ear plug ลดระดับเสียงได้ 10-20 dB (A) หรือ Ear muff ลดระดับเสียงได้ 20-40 dB (A) ให้แก่คนงานก่อสร้าง</p> <p>11. กำหนดให้การปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างที่ทำหน้าที่ขุดเจาะเสาเข็ม ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการต้องจัดกลุ่มคนงานที่ปฏิบัติงานเป็น 2 กลุ่มเพื่อสลับกันทำงาน</p> <p>12. ประสานงานโรงเรียนเมืองพพya 11 (มัธยม สามิทพพya) แจ้งกำหนดการก่อสร้างของโครงการ และไม่ก่อสร้างช่วงที่มีการสอบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleleพพya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ



นายณัฐพงค์ มนัสส์

กรรมการบริษัท เพชรทaleleพพya จำกัด


พฤษภาคม 2562

13 / 155

ลงชื่อ



(นายทวีศักดิ์ เพพพทักษ์)




ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
พฤษภาคม 2562

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทະເລີພາຍາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳນາກເລືອ ຄຳເກອບາລະມູນ ຈັງຫວັດຊລບຸຮີ ຮະຍະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน	<p>ในระยะก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ตรวจสอบความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity, PPV) และความถี่ในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงการก่อสร้างฐานราก โดยค่าความสั่นสะเทือนต้องด่นวิธีการตรวจวัดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง</p> <p>ในการก่อสร้างอาคารของโครงการจะก่อสร้างฐานรากด้วยการทำเสาเข็มแบบเจาะหั่งซึ่งเป็นการกดปลอกเหล็กลงในดินแล้วเจาะนำดินออกมา ดังนั้นค่าความเร็วของแรงสั่นสะเทือนที่เลือกใช้จะใช้ค่าของเสาเข็มแบบระบบเสียง (ค่าทั่วไป) หรือแบบเจาะในช่วงค่าสูงสุด 0.170 นิวตัน/วินาที หรือ</p>	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจะต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพภัยภาพของอาคารข้างเคียงทุกหลัง พร้อมถ่ายภาพประกอบโดยให้มีการรับทราบ ทั้ง 2 ฝ่าย คือ เจ้าของโครงการกับประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน และจะไม่ทำให้เกิดการแทนที่ของดินไปยังพื้นที่ข้างเคียง จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อข้างเคียง้อยที่สุด ตรวจวัดการทรุดตัวและเอียงตัวของอาคารข้างเคียง โครงการโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและจำกัดความเร็วของรถที่ขับส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง กำหนดการบรรทุกของรถบรรทุกทุกสัมภาระ อุปกรณ์ ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและจำกัดความเร็วของรถที่ขับส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity, PPV) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ความสั่นสะเทือน 1 ครั้ง ช่วงมีการก่อสร้างฐานรากและรายงานผลการตรวจวัด โดยค่าความสั่นสะเทือนต้องด่นวิธีการตรวจวัดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง <u>สถานที่ตรวจวัด</u> จำนวน 2 สถานี คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และหอแสดงงานศิลปะ ปัจจุบันค่าความถี่คุณภาพเสียงที่ต้องติดตามตรวจสอบ PPV,Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง

ลงชื่อ 
 (นายณัฐพงศ์ มนัสสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรทະເລີພາຍາ จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

14 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ 
 (นายทวัชชัย เทพพหคณ)


แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍທຸນອງໄຫຍ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມູນ ຈັງວັດຂລບູຮ່ ຮະຢະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>4.318 มิลลิเมตร/วินาที ในระยะอ้างอิง 25 ພຸດທຣີ 7,620 มิลลิเมตร</p> <p>ທີ່ທີ່ເຫຼືອ = 2.6202 มิลลิเมตร/วินາທີ ທີ່ທີ່ວັນອັກ = 1.9094 มิลลิเมตร/ວິນາທີ ທີ່ທີ່ໄດ້ = 2.3994 มิลลิเมตร/ວິນາທີ ທີ່ທີ່ວັນຕົກ = 12.0393 มิลลิเมตร/ວິນາທີ</p> <p>ຈາກເກັນທະບູແຮງສັນສະເໜີນທີ່ກ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມ ເສີ່ຫາຍ່າວ່ອອາຄາຣປະເທດຕ່າງໆ ອາຄາຣທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົກຮາບ ດື່ນທີ່ທີ່ວັນຕົກ ອາຄາຣ ສູງ 1 ຊັ້ນ ຂອງ ໂຫດສະຈາກສິລປະ ປີຍະສິລປາຄາຣ ອູ່ທ່າງຈາກ ໂຄງກາຣປະມານ 3.00 ເມືຕຣ ມີ 3,000 ມີລັບມືຕຣ ເປັນອາຄາຣຄອນກີຣີເສີມເໜັກ ໄດ້ຮັບແຮງສັນສະເໜີນ 12.0393 ມີລັບມືຕຣ/ວິນາທີ (ເກີນ 5.00 ມີລັບມືຕຣ/ ວິນາທີ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄາດວ່າຈະສ່ົງຜົກຮາບດ້ານລົບໃນ ຮະດັບດໍາ (-1)</p>	<p>6. ຕິດຕັ້ງອຸປະກຳນີ້ເພື່ອລົດກາຣສັ່ນສະເໜີນຕາມ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜົກຮາບເຄື່ອງຈຳກີ່ໄດ້ດຳເນີນກາຣກ່ອສ້າງ ໃນວັນຈັນທີ່-ວັນເສົາ ເວລາ 9.00-17.00 ນ. ໃນການຝຶກ ທີ່ຕົ້ນມີກາຣກ່ອສ້າງຕ່ອນເນື່ອງແລະລ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ຈະຕັ້ງດຳເນີນກາຣແຈ້ງຜູ້ຜົກຮາບທີ່ຂ້າງເຄີຍແລະແຈ້ງໃຫ້ ເນື່ອພັກທາຮາບລ່ວງໜ້າຍ່າງນ້ອຍ 1 ວັນ ທັງນີ້ ຖ້ອງ ມີເປັນກິຈກຽມທີ່ກ່ອໃຫ້ເກີດເສີ່ຫາຍ່າແລະທັງກ່ອສ້າງ ໄດ້ມີເກີນເວລາ 20.00 ນ. ສໍາຮັບວັນທີທີ່ແລະ ວັນທີນັກຊັບຖະກິນທີ່ກ່ອໃຫ້ເກີດເສີ່ຫາຍ່າ 7. ຈັດທຳປະກັນອຸບັດເຫດຸຈາກກາຣກ່ອສ້າງອາຄາຣ ໃຫ້ ຄຣອບຄລຸມສິ່ງຄ່າເສີ່ຫາຍ່າຂອງອາຄາຣຂ້າງເຄີຍທີ່ ເສີ່ຫາຍ່າຈາກກາຣກ່ອສ້າງ ແລະທາກນີ້ບຸກຄລໄດ້ໄວ້ຮັບ ຜົກຮາບຈາກກາຣກ່ອສ້າງໂຄງກາຣໂດຍເຂົ້າໄປແກ້ໄຂ ແລະໃຫ້ຄວາມໜ່ວຍເຫຼືອໃນທັນທີ</p> <p>8. ໂຄງກາຣຈັດໃຫ້ມີຈຸດຮັບເອົງຮ່ອງເຮັນແຈ້ງເຫດ ພຣອມເບອຣໂທຣັກພົດຕິດຕ່ອໄຍເສີ່ຫາຍ່າຈ່າງ ຂອງໂຄງກາຣດ້ວຍຜູ້ຮັບແຈ້ງເຫດແລະດຳເນີນກາຣ ແກ້ໄຂ</p>	<p><u>ຄວາມຄືໃນກາຣຕົ້ນມີກາຣ</u> 1 ຄຽງ ຂ່າງຈານຮູນຮາກ <u>ຜູ້ຮັບຜົດຂອບ</u> ບຣິ່ນທີ່ ເພົ່ນພະເພົ່ນ ຈຳກັດ ໂທຣັກພົດ 085-6149779</p> <p>2. ຕິດຕາມຕົ້ນມີກາຣເພື່ອສ່ວນຄົງຜົກຮາບ ຈາກກາຣກ່ອສ້າງໂຄງກາຣທາກມີປົມຫາເກີດຂຶ້ນຕ້ອງ^{ຫາແນວທາງແກ້ໄຂຢ່າງເຮັ່ງດ່ວນ} <u>ສ່ານທີ່ຕົ້ນມີກາຣ</u> ທີ່ພັກກາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົກຮາບ <u>ດັ່ງນີ້ທີ່ໃຫ້ຕົ້ນມີກາຣ</u> ຈຳນວນເວົ້າຮັບຜົກຮາບຈັກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົກຮາບ <u>ຄວາມຄືໃນກາຣຕົ້ນມີກາຣ</u> ທຸກວັນຕົດຮະບາຍກ່ອສ້າງ <u>ຜູ້ຮັບຜົດຂອບ</u> ບຣິ່ນທີ່ ເພົ່ນພະເພົ່ນ ຈຳກັດ ໂທຣັກພົດ 085-6149779</p>

ลงชื่อ ນາງສິນ

(นายณຸພົງຄໍ ມານະສົມ)

กรรมการบริษัท ເພົ່ນພະເພົ່ນ ຈຳກັດ

ພຸດສະພາ 2562



15 / 155


ลงชื่อ ນາງທ່ານວິໄລ
(ນາງທ່ານວິໄລ ແພພະເພົ່ນ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
ພຸດສະພາ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເພັນຍາ չອຍທນອງໃຫຍ່ 6 ດຳບລານາເກສູ້ ຄຳເກອບຮະມູນ ຈັງຫວັດຊລບູ້ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสัมสหะทีอน (ต่อ)		9. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้เจ้าย 10. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 11. ประสานงานให้ชุมชนข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	
1.7 ทรัพยากร้ำ	น้ำผิวดิน จากการสำรวจบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบร่วมมีแหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติ คือ ทะเลสาบไทย โครงการในระยะก่อสร้างจะใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการน้ำประปาอย่างเพียงพอจึงคาดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	1. จัดเตรียมห้องสัมภาษณ์-ห้อง ไว้ให้จำนวน 5 ห้อง (1 ห้อง/คนงาน 10 คน) ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 50 คน น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และจะทำการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกรรอะ-กรอง ไว้อากาศ จำนวน 1 ชุด จะเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งตามที่กำหนด ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบสภาพถังบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> สถาบันที่ใช้ในการตรวจสอบ สถาบันที่ใช้ในการตรวจสอบ สถาบันที่ใช้ในการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

 (นายนonthip มนัสอม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເພັນຍາ ຈຳກັດ
 ພຸດສະພາບ 2562



16 / 155

ลงชื่อ.....


 (นายทวัชชัย เทชพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพพทya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	คุณภาพน้ำ สำหรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นของพื้นที่ก่อสร้างและ คุณงานก่อสร้าง เท่ากับ 2.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิด จากร้อยละ 50 ลิตร/คน/วัน ของปริมาณน้ำใช้อุปโภค- บริโภคของคุณงานก่อสร้าง) โดยจะจัดเตรียมห้องส้วม จำนวน 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) น้ำเสียจากห้องน้ำห้อง ส้วม มีปริมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/ วัน) จะทำการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดเติม อากาศขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด คาด ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำด้านลบใน ระดับต่ำ(-1)	2. รณรงค์ให้คุณงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิด น้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณการเกิด น้ำเสีย 3. ประสานงานให้มีองค์กรฯเข้ามาสูบตักgonในบ่อ เกราะไปกำจัดทุกๆ 6 เดือน /ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่อ เกราะเต็ม 4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตักgonออกจากบ่อ เกราะ-บ่อกรอง ทิ้งทั้งหมด พร้อมนำเข้ารีไซเคิลด้วย การโรยปุ๋นขาวก่อนทำการกลบปิดกาว 5. โครงการกำหนดให้มีมาตรการในการจัดเก็บ สถิติ ข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งที่ ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บ สถิติข้อมูล พ.ศ. 2555 โดยมีความถี่ในการจัดเก็บ และบันทึกสถิติในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง เดือน ละ 1 ครั้ง รายงานผลต่อ สพ. และเมืองพัทยา ทุก 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด สถานที่ตรวจสอบ บริเวณบ่อพักน้ำทึ้งชั่วคราวสุดท้าย ตัวชี้วัด - ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีโคเอ็น (TKN)

ลงชื่อ.....


(นายณัฐพงค์ มนัสอม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพพทya จำกัด

พฤษจิกายน 2562



17 / 155

ลงชื่อ.....



(นาย Wattayakon Phothaphakch)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลการทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทบทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทะเลพพยา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> - ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคเลิฟอร์มทั้งหมด - บันทึกสถิติข้อมูล ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ที่โครงการ <p>ความดีในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	เนื่องจากสภาพปัจจุบันในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ พาณิชยกรรมกึ่งที่พักอาศัย ศาสนสถาน สถานที่ราชการ อาคารอยู่อาศัยรวม และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ดัง		

ลงชื่อ 
 (นายณัฐพงศ์ มนัสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

18 / 155

ลงชื่อ 
 (นายทวากฤต เทพพหกชัย)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562


แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอทางลง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	โครงการจัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนบกประเภทสัตว์หายากหรือพิษพรมทางธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในเขตเมืองพบเพียงต้นไม้ ที่ปูลกระดับไว้ตามบริเวณต่างๆ ซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งมีเจ้าของที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนสัตว์ที่พบ ได้แก่ นก สุนัขและแมว เป็นต้นซึ่งเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป และพื้นที่โดยรอบโครงการไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์เศรษฐกิจ ดังนั้น กิจกรรมของการพัฒนาโครงการห้างในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		

ลงชื่อ.....
นายณัฐพงค์ มนัสสน์

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด

พฤษจิกายน 2562



19 / 155


ลงชื่อ.....
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີພທຍາ ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอ邦ລະມູນ ຈັງວັດຂະບູຮີ ຮະຢະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	เนื่องจากสภาพปัจจุบันในบริเวณรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ พาณิชยกรรมก่อสร้างที่พักอาศัย ศาสนสถานสถานที่ราชการ อาคารอยู่อาศัยรวม และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการจัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำที่สำคัญและพบว่าไม่มีแหล่งน้ำพื้นดินธรรมชาติตั้งน้ำ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (0)	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	ในระยะก่อสร้างจะใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพทฯ (ขั้นพิเศษ) การใช้น้ำในระยะก่อสร้างแบ่งการใช้น้ำได้เป็น 2 ส่วน คือ	1. ในพื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง สามารถสำรองน้ำได้อย่างน้อย 3 วัน	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เบื้องต้นจากกลุ่มสีตากอง หากพบเห็นให้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทันที

ลงชื่อ.....



(นายณัฐพงค์ มนัสmonkey)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີພທຍາ จำกัด

พฤษจิกายน 2562

20 / 155

ลงชื่อ.....



(นายไกรศักดิ์ เพ็ญพิพัฒน์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยนຽรม

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลการทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທາຍ້ ຂອຍທນອງໄຫຍ່ 6 ຕຳບ່ນາເກີອີ ຄຳເກອບກະລຸນູ່ ຈັງວັດຈຸບັນ ຮະຢະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	ปริมาณน้ำใช้เพื่อกิจกรรมในการก่อสร้างได้แก่ การใช้น้ำในการผสมปูนซีเมนต์ ล้างวัสดุก่อสร้าง และล้างเครื่องมือซึ่งคาดว่ามีปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น ปริมาณการใช้น้ำระยะก่อสร้างบริเวณทำการก่อสร้าง ประมาณ 10.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน + 2.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ดังนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ(-1)	2. รณรงค์ให้คุณงานใช้น้ำอย่างประหยัด 3. จัดให้มีการตรวจสอบถึงเก็บน้ำสำรองอยู่เสมอ ตรวจสอบครัวร์ชีม หากพบให้ทำการแก้ไขโดยด่วน 4. แจ้งให้คุณงานก่อสร้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง 5. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) 6. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำในการขัดล้างเท่านั้น 7. น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้วีดพรมลดพื้นถนนภายในพื้นที่โครงการ 8. ควบคุมและตั้งเวลาการสำรองน้ำประจำของโครงการ ให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อน้ำประจำในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน	สถานที่ตรวจสอบ ถึงเก็บน้ำสำรอง <u>ด้านที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> คุณภาพน้ำใช้ สี กลิ่น ตะกอน ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทະເລັກທາຍ້ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779

ลงชื่อ 

(นายณัฐพงค์ มนัสสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາຍ້ จำกัด

พฤษภาคม 2562



21 / 155

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำที่วิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562




แบบรายการแสดงผลกระบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบทสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทะเลพพทายา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<p>สำหรับน้ำบาดาลน้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้างและบ้าน คุณงานก่อสร้างโดยแยกประเมินผลกระทบดังนี้</p> <p>1) ปริมาณน้ำเสียในพื้นที่ก่อสร้าง: ในระยะ ก่อสร้างมีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมการ ก่อสร้างและจากคุณงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง : น้ำที่ เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างจะมีปริมาณน้อยมาก ประมาณวันละ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน เนื่องจาก โครงการจะทำการอนกรีดผสมเสร็จและถอนกรีด สำเร็จรูปในการทำการก่อสร้างเป็นหลัก และมีการใช้ น้ำบางส่วนเพื่อการผสมปูนซีเมนต์บ่มคอนกรีตฉีดพร้อม พื้นที่เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองซึ่งจะระเหยไปใน บรรยากาศ การใช้น้ำจึงมีน้อยมาก</p> <p>(2) น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคุณงานก่อสร้าง : ใน ระยะก่อสร้างจะมีคุณงานมาทำงานในพื้นที่โครงการ</p>	<p>1. จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้าง ไว้ในพื้นที่โครงการ จำนวน 5 ห้อง พร้อมระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกราะ-กรองไร้อากาศ จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายนอกสู่ออกโครงการต่อไป</p> <p>2. ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสูบตะกอน ออกจากบ่อเกราะเป็นประจำทุก 6 เดือนหรือทันที เมื่อตะกอนเต็มตลอดจนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้ว เสร็จ</p> <p>3. จัดให้มีคุณงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้ สะอาดอยู่เสมอและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจาก ห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดและไม่ส่งกลิ่น รบกวนต่อผู้ที่ใกล้เคียง</p> <p>4. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ให้สูบตะกอนออกจาก บ่อเกราะทั้งหมด แล้วใช้ปูนขาวroyalbrixtonหลุมบ่อ เกราะ-กรองไร้อากาศ ก่อนใช้ดินกลบปิดดิน</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุดบริเวณบ่อพักน้ำทั้งชั้นราดสุดท้าย สถานที่ตรวจสอบ บ่อพักน้ำทั้งชั้นราดสุดท้าย <u>ด้านที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การรั่วซึม ความสะอาด - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ชัลไฟฟ์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN)

ลงชื่อ 

(นายนฤพงษ์ มนัสmonkey)

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพทายา จำกัด

พฤษภาคม 2562

22 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยชลฯ

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทะเลพพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	ประมาณ 50 คน จึงมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 2.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากอัตรา 80 ของปริมาณน้ำใช้อุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง) โดยแบ่งออกเป็น น้ำเสียจากการอุบไปไครบริโภคทั่วไป เท่ากับ 1.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ำเสียจากส้วมของคนงานก่อสร้าง มีปริมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน/วัน, กรมควบคุมมลพิษ, 2537) รวมปริมาณน้ำเสียระยะก่อสร้าง เท่ากับ 2.50 ลูกบาศก์เมตร/วันซึ่งโครงการจัดให้มีห้องส้วมคนงาน 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด โดยระบบบำบัดดักล้าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเบื้องต้นไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดและโครงการจะระบายน้ำทึ่งผ่านการบำบัดแล้วออกสู่ท่อสาธารณะบริเวณหน้าโครงการต่อไปโดยกำหนดให้มีการสูบตักถอนออกจากบ่อเกราะเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อบ่อเกราะเต็มจนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้นจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ(-1)		<ul style="list-style-type: none"> - ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคเลิฟอร์มทั้งหมด 2. บันทึกสถิติข้อมูล ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ พส.1 เก็บไว้ที่โครงการ 3. รวบรวมจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้จัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้กับ สพ. และเมืองพัทยา <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เพชรทะเลพพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ.....

นายณัฐพงค์ มนัสสม

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพทายา จำกัด

พฤษภาคม 2562



23 / 155

ลงชื่อ.....

นายทวีศักดิ์ เพพพากษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทະເລີພາຍາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳມານາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຈຸບັນ ຮະຢະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	<p>การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง หากเกิดกรณีฝนตก โครงการ ให้ทำการควบคุมการระบายน้ำโดยชุดดินเป็นร่องระบายน้ำชั่วคราว ขนาดกว้าง 1x1 เมตร โดยห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 0.80 เมตร เพื่อการควบคุม และรองรับน้ำหลักในการระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่โครงการ และระบายน้ำสูท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป โดยจะมีบ่อตักน้ำฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ และมีป้อพักน้ำช่องโครงการ เพื่อให้เกิดการตัดตอกก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะมีผลกระทบต่อการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนโดยรอบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> หนุนท่ำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมีให้เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ และท่อระบายน้ำสาธารณะ จัดให้มีระบบระบายน้ำเป็นท่อระบายน้ำชั่วคราวบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อตักตอกก่อนเพื่อให้เศษดินตกอกก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อชั่วคราวในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ ป้องกันการอุดตันและการสะสมของดินตอกก่อน เพื่อให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ใหม่อย่างท่อระบายน้ำสาธารณะ ขุดลอกตอกก่อนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพของระบายน้ำชั่วคราว ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน สถานที่ตรวจสอบ ระบายน้ำ ด้วยที่ใช้ในการตรวจสอบ สภาพการใช้งานของระบายน้ำ ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີພາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີພາຍາ จำกัด

พฤษภาคม 2562




ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลการทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			<p>2. ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายใน ร่างระบายน้ำข้าวครัว และชุดลอกตะกอน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> ร่างระบายน้ำ</p> <p>ด้ชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ ปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในร่างระบายน้ำ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>1) มูลฝอยบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง</p> <p>มูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เศษหิน เศษปูนเศษไม้ และเศษวัสดุ ก่อสร้าง ซึ่งมูลฝอยบางส่วนทางโครงการจะเก็บรวบรวมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือขายแก่ผู้ที่ต้องการสำหรับบางส่วนที่ทำลายได้ยากหรือที่ไม่</p>	<p>1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบและสะอาดต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุ ที่สามารถนำไปใช้ได้ กับวัสดุที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก</p> <p>2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ถัง แยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) 2 ถัง</p>	<p>1. ตรวจสอบ ภาชนะรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ หากชำรุดหรือเสียหายต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> บริเวณจุดตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้</p>

ลงชื่อ 
(นายณัฐพงค์ มนัสวนิช)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด
พฤษจิกายน 2562



25 / 155

ลงชื่อ 
(นายทวีกฤต เพพพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີພາຍາ ซอยหน่องໃຫຍ່ 6 ตำบลนาເກືອງ ອຳເກອບ邦ລະມູນ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຢະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะเก็บรวบรวมไว้ในถังมูลฝอยที่เตรียมไว้บริเวณพื้นที่</p> <p>2) มูลฝอยจากคนงาน ในกิจกรรมของคนงานก่อสร้างจะมีมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำนวน 50 คน คาดว่ามีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ มีปริมาณ 150 ลิตร/วัน (อัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2542) โดยผู้รับเหมาจัดให้มีจุดวางถังมูลฝอย 1 จุดดังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ใน แยกเป็นมูลฝอยอยู่ส่วนตัว (ถังสีเขียว) 2 ใน มูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 1 ในมูลฝอยห้าวaise (ถังน้ำเงิน) 1 ใน และมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) 1 ใน ซึ่งไม่มีการร่วมมือพร้อมทั้งมีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหม็นดังไว้ในพื้นที่พักคนงานก่อสร้าง ซึ่งมูลฝอยดังกล่าวทางผู้รับเหมาจะแจ้งกับงานการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา เพื่อกีบขยะและนำไปกำจัดต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>มูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 1 ถัง มูลฝอยห้าวaise (ถังน้ำเงิน) 1 ถัง และมูลฝอยอันตราย(ถังสีส้ม) 1 ถัง โดยถังมูลฝอยอันตรายจะติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีฟ้าซึ่งรองรับมูลฝอยได้นาน 3 วัน เพื่อรอการเก็บขนมูลฝอยจากเมืองพัทยา</p> <p>3. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ตรวจสอบหรือรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และไม่วางถังมูลฝอยไว้ทางด้านโรงเรียน</p>	<p>ด้วยน้ำที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยต้องไม่ชำรุดพร้อมใช้งานอยู่เสมอและต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยความต้องการตรวจสอบ</p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີພາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ.....
นายธนพงศ์ มนัสวน

(นายธนพงศ์ มนัสวน)
กรรมการบริษัท เพชรทະເລີພາຍາ จำกัด
พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ໂຮງງານໃຫຍ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ຄຳເກອບບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊະບູນ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	ในระยะก่อสร้างจะใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา สำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา สามารถให้บริการในระยะก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นในระยะก่อสร้างคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มนรเวณใกล้เคียง (0)	<ol style="list-style-type: none"> โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ประมาณ 10-20 กิโลวัตต์/เดือน จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ภายในโครงการ สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระดูกบชุมชน รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงานการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎหมายไฟฟ้าที่ถูกต้อง 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ตลอดระยะเวลาที่ตรวจสอบ จัดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านที่เข้าในการตรวจสอบ สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779

ลงชื่อ.....
นายณัฐพงศ์ มานะสม

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ จำกัด

พฤษจิกายน 2562



27 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรဓะເລັກທາຍ້ ຂອຍໜອງໃໝ່ 6 ດຳນາເກີດຂໍ້າເກົບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊຸມ ຮະຢະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร	<p>การประเมินปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร โดยเฉลี่ย 5 เที่ยว (คัน)/วัน รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) (PCU = 1.50) หรือปริมาณรถยกเพิ่มขึ้น 5 คัน ในแต่ละวัน</p> <p>การเปรียบเทียบความหนาแน่นของการจราจร เมื่อมีการก่อสร้างอาคารโครงการเป็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซอยหน่องໃໝ່ 6 (ถนนทางเข้า-ออก หน้าโครงการ) ก่อนมีการก่อสร้างมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.3096 อยู่ในเกณฑ์ "A" คือ การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ได้ และจะมีการแข็งมาก ซึ่งระดับนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากการคันอันเมื่อ มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.3138 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม - ซอยหน่องໃໝ່ ก่อนมีการก่อสร้างมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.5458 อยู่ในเกณฑ์ "A" คือ การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ได้ และ 	<p>1. มีสัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถมองเห็นได้远ย่างชัดเจน ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>2. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่เกิดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ</p> <p>3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถยกต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน</p> <p>4. หากมีความเสียหายต่อผู้จราจร ต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที และทำให้ติดตั้งเดิมเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง</p> <p>5. เลือกขนาดรถบรรทุกที่ทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม</p> <p>6. กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในช่วง 09.00-15.00 น. ห้ามมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างใน</p>	<p>1. ตรวจสอบ ป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สถานที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><u>ด้านที่ใช้ในการตรวจสอบ</u></p> <p>สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกการปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อรักษาชั้นสูงและวัสดุ</p> <p><u>ความที่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรဓะເລັກທາຍ້ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ

นายณัฐพงศ์ มาโนะสม

กรรมการบริษัท เพชรဓะເລັກທາຍ້ จำกัด
พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ

นายทวีศักดิ์ เพพพหกษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ພາຍຫາ ຂອຍທັນໃໝ່ 6 ຕໍາບ່ານນາກເກືອຂໍອົບ ຄໍາເກົວບາງລະມູນ ຈັງຫຼວດຂລບຸຮີ ຮະຢະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>จะมีการแข่งมาก ซึ่งระดับนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่นเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.5499 อญในเกณฑ์ "A" เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางคู่ขนานทางพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรี ก่อนมีการก่อสร้างมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1204 อญในเกณฑ์ "A" คือ การให้โลดโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ได้ และจะมีการแข่งมาก ซึ่งระดับนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากการคันอื่นเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1225 อญในเกณฑ์ "A" เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม - ถนนสาธารณะ ก่อนมีการก่อสร้างมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1505 อญในเกณฑ์ "A" คือ การให้โลดโดย 	<p>ชั่วโมงเร่งด่วน คือ ภายในเวลา 08.00-09.00 น. 15.00-17.00 น. เวลากลางคืน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>7. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอด รถชนวัสดุอุปกรณ์ ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ โดยไม่รุกล้ำเข้าไปในถนน และให้ล้างทางสาธารณะ หรือจัดพื้นที่ว่างสำรองไว้จอดรถยนต์ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>8. จัดให้มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มี ความถี่ในการขนส่งวันละ 5 เที่ยว เพื่อลดภาระทางการจราจร</p> <p>9. ใช้ผ้าใบคลุมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขณะขนส่งให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและกรณีที่ความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่าระบบรถทุกจะต้องติดตั้งสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรรมการขนส่ง ทางบก</p>	

ลงชื่อ.....
นายณัฐพงศ์ มนัสส์

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ພາຍຫາ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562



29 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ พึพิพัฒ)



แบบรายการแสดงผลกรบทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທາ ຂອຍໜອງໃຫຍ່ 6 ດຳນາເກລືອ ຄໍາເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>อิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วระดับใดก็ได้ และจะมีการแข่งมาก ซึ่งระดับนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่นเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1547 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม</p> <p>จากการคำนวณปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างโครงการจะเห็นว่าปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนน้อย ทำให้สภาพการจราจรยังคงอยู่ในระดับสภาพดั้งเดิม ดังนั้น ในระยะก่อสร้างคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการจราจร ของคนงานก่อสร้างในระดับที่ไม่รุนแรง และสามารถแก้ไขผลกระทบได้ ดังนั้น ผลกระทบอาจเกิดขึ้นต่อการจราจรในระยะก่อสร้างด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>		

ลงชื่อ.....

(นายฉัธพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

30 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรบุรี เผชิราราม อยุธยา ชัย 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ระบบระบายอากาศ	ในระยะก่อสร้างโครงการจะเกิดฝุ่นละอองจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและมลพิษจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และจักรยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อขนส่งหรือย้ายสัตว์อุปกรณ์ก่อสร้างต่อผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ อาคาร สูง 1 ชั้น ของหอแสดงงานศิลปะ ปิยะศิลป์ภาคร อุỷด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้าง การดำเนินโครงการจึงต้องให้ความระมัดระวังมากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ล่าง แต่เนื่องจากลักษณะโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนมากเป็นพื้นที่โล่งว่างทำให้การระบายอากาศเป็นไปได้ดี จึงคาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 3. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	1. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันทีสถานที่ตรวจสอบ ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขอติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้ายประชาสัมพันธ์ ความถี่ในการตรวจสอบ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรบุรี เผชิราราม จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779
3.8 การสื่อสาร	- ในระยะก่อสร้างของโครงการกับบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการสามารถกระทำได้โดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์เนื่องจากโครงการมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่	1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ถูกบันดับคลื่นรับสัญญาณโทรศัพท์ จากตัวอาคารโครงการ โครงการจะรับผิดชอบโดยติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยนั้นๆ	1. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันทีสถานที่ตรวจสอบ ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรบุรี เผชิราราม จำกัด
พฤษจิกายน 2562



31 / 155

ลงชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยชุฬาฯ
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทya ซอยหนึ่งในที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสาร	ได้รับบริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและรวดเร็วดังนี้ ในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารอย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี	<u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้ายประชาสัมพันธ์ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779
3.8 การสื่อสาร (ต่อ)		3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการแผนการใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ใกล้เคียงและไม่สามารถตกลงกันได้	

ลงชื่อ.....

(นายนพพร มนัสอม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทya จำกัด

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทtya ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	จากการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พบร่วม บริเวณรัศมี โดยรอบ 1,000 เมตรของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ บริเวณโดยรอบโครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ พานิชยกรรมกึ่งที่พักอาศัย ศาสนสถาน สถานที่ราชการ อาคารอยู่อาศัยรวม และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ โครงการได้พัฒนาเป็น โรงแรม แล้วจะทำให้ลักษณะการดำเนินโครงการ มีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและ สอดคล้องต่อความต้องการที่พักอาศัยในชุมชนคาดว่า จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบ (0)	โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อำเภอ บางละมุงและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 	

ลงชื่อ.....


(นายณัฐพงศ์ มนัสสม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทtya จำกัด

พฤศจิกายน 2562




33 / 155

ลงชื่อ.....


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 - กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม จังหวัดชลบุรี 	
4.ผลกระทบต่อคุณค่าต่อ คุณภาพชีวิต	<p>การก่อสร้างโครงการเป็นการสร้างแหล่งงานให้กับ แรงงาน และระบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และ จะมีเงินหมุนเวียนสำหรับค่าจ้างแรงงาน โดยที่ทาง โครงการว่าจ้างแรงงานในห้องถีนบริเวณรอบๆที่นี่ที่ โครงการเป็นอันดับแรกซึ่งมีส่วนช่วยในการกระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ทางอ้อม ในด้านการค้าและบริการ และในการก่อสร้างโครงการ นั้นจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างจำนวนมาก เป็นการสร้าง แหล่งงานให้กับแรงงานและธุรกิจการก่อสร้างที่ เกี่ยวข้องทั้งระบบ ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในระบบ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราใน ระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น จึงคาดว่าการก่อสร้าง</p>	<p>1. แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัย ใกล้เคียงโดยรอบ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับทราบ แผนการดำเนินงานของโครงการ เช่น ขั้นตอนการ ก่อสร้าง ระยะเวลาและความถี่ของแต่ละขั้นตอน การก่อสร้าง รวมทั้งมาตรการให้ชุมชนโดยรอบ รับทราบ</p> <p>2. จัดให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการมีส่วนร่วมใน การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ จากประเดิมข้อห่วง กังวล ด้านทรัพยากรากภพ โดยเน้นมาตรการด้าน เสียงดังรบกวน ด้านความสั่นสะเทือน ด้านฝุ่น ละอองพูงกระจาย มาตรการป้องกันและแก้ไข</p>	<p>1. ติดตามตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นดังทางแนวทางแก้ไขโดยทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขติดต่อ สำหรับ ร้องเรียนปัญหาและป้ายประชาสัมพันธ์ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>


ลงชื่อ *ก. น. น.*
 (นายณัฐพงศ์ มานะสม)
 กรรมการบริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด
 พฤษภาคม 2562

34 / 155

ลงชื่อ *ก. น. น.*
 (นายทวีศักดิ์ เพพพทกษ.)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยนรภ
 พฤษภาคม 2562

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	โครงการจะทำให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ (+1) ต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น	<p>ผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยเน้นด้านภูมิประเทศ ด้านอัตลักษณ์ และด้านเจ้าของ เพื่อลดข้อห่วงกังวลจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้าร่วมติดตามตรวจสอบมาตรการ ตามข้อห่วงกังวลได้ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ</p> <p>3. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ และสามารถเข้ามาตรวจสอบรายงานได้</p> <p>4. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น รับข้อร้องเรียนจากประชาชน บริเวณรอบพื้นที่โครงการ โดยเจ้าหน้าที่โครงการ ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกวัน เพื่อรับข้อคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงแก้ไข ลดความกังวลของชุมชนโดยรอบโครงการ</p>	

ลงชื่อ.....

 (นายณัฐพงศ์ มนัสอม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด
 พฤศจิกายน 2562



35 / 155


ลงชื่อ.....

 (นายทวีศักดิ์ เทพพงษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳບັນາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມຸງ ຈັງຫວັດຈລນ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำติดต่อและแลกเปลี่ยนเรื่องความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขทันที	
4.2 การสาธารณสุข	ระยะก่อสร้างจะมีกิจกรรมการก่อสร้างภายในโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้กิจกรรมการก่อสร้างรวมทั้งคนงานก่อสร้างจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาระบายน้ำมูลฝอย/ความสกปรก ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนคนงานก่อสร้างในชุมชน อาจจะส่งผลให้คนงานที่ต้องทำงานและล้มเหลวภัยพิษและ	1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สำนักงานก่อสร้าง และจัดให้มีเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อติดต่อในการณ์เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลประจำติดต่อเวลาทำงาน 2. ตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	1. ตรวจสอบเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลในสำนักงานก่อสร้างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> เวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ ໂທຮັບເປົ້າ 085 6149779

ลงชื่อ 
 (นายสมศักดิ์ มนัสสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ
 พฤศจิกายน 2562

36 / 155

ลงชื่อ 
 (นายวิวัฒน์ เพ็ญพักดย)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทtaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในงานก่อสร้างตลอดเวลาที่ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือถึงชีวิตจากความประมาท กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะพิจารณาจากปัจจัยหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางสุขภาพ ซึ่งเป็นผลกระทบหลักและรองตั้งนี้ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)		2. ตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> สุขภาพของคนงาน <u>ความดันในการตรวจสอบ</u> ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleพทtaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779
ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major Impact) 1. โรคระบบหัวใจจากผู้ดื่มออกฤทธิ์	- ผู้ดื่มออกฤทธิ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคระบบหัวใจ เช่นไข้หวัด โรคภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก	1. จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นและสารเคมีให้กับคนงานก่อสร้าง 2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง 3. จัดทำรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอาน อะลูมิเนียมและสังกะสี) ความสูง 4 เมตร ต่อจาร์ว	1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านคุณภาพอากาศ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ลงชื่อ.....


(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทtaya จำกัด

พฤษจิกายน 2562

37 / 155

ลงชื่อ.....


(นายทวีศักดิ์ เพพพทกษ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยนรสา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรหบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທາຍາ ຂອຍໜອງໃໝ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ອຳເກອບບຸກລະມູນ ຈັງຫວັດຊົບຮູ້ ຮະຢະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ໂຮຄຮບບໍາຍໃຈຈາກຜູ້ ລະອອງ (ຕ່ອ)		<p>เดີມ ຮົມ 6 ເມຕຣ ຮອບາ ບຣິແຈນພື້ນທີ່ກ່ອສຮ້າງ ເພື່ອ ປັບປຸງຜູ້ລະອອງ</p> <p>4. ໃນກອງວັດສຸດທີ່ມີຜູ້ນຫຼອງເສຍວັດສຸດທີ່ເໝືອໃຫ້ ໄກສ ປິດຫຼອກຄຸມຕ້ວຍ mesh sheet ດ້ານບນແລະດ້ານຂ້າງ ອັກ 3 ດ້ານໄຟມືດຊີດ</p> <p>5. ຕິດຕັ້ງຜັາໃນທັບ 2 ຊັ້ນຮອບແຕ່ລະຄາກຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນລ່າງ ຈົນເຖິງໜັ້ນສູງສຸດເພື່ອປັບປຸງການພູ່ງກະຈາຍຂອງຜູ້ລະອອງ ໄປຢັ້ງພື້ນທີ່ຂ້າງເຄີຍ</p> <p>6. ກາຮກະທຳໃຫ້ທີ່ອາຈາກ່ອໄຫ້ເກີດລາກວາໃໝ່ຈັດທຳໃນ ພື້ນທີ່ຫຼຸມຜັາໃນຫຼວງໃນທົ່ວທີ່ມີຫລັງຄາແລະຜັນປິດ ດ້ານຂ້າງອັກ 3 ດ້ານ</p>	<p>ผลกระทบສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານຄຸນກາພວກເຂົາ <u>ຄວາມຄືໃນການຕຽບສອນ</u></p> <p>ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ຕລອດຮະຍກ່ອສຮ້າງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ບຣິບໍພ ເພິ່ມພະເພິ່ມພະພາບ ຈຳກັດ ໂທຣສັບພ 085-6149779</p>
2. ໂຮປະສາຫຫຼວເສື່ອມຈາກເສີຍ	ເສີຍດັ່ງ ພຸດຍກະທຳຕ່ອສຸກພ ແນວໂນມກາເຈັບປ່າຍ ການເສື່ອມຂອງປະສາຫຫຼວເສື່ອມຂຶ້ນ ໂດຍເພາະຄນງານ ປະຊານໂດຍຮອບ ໂດຍເພາະກລຸມເສີຍ ເຕັກສດຮົມ ຄຣກ໌ ຜູ້ສູງອາຍຸ ແນວໂນມເກີດກາເຈັບປ່າຍຈາກຮັບບນ ປະສາຫຫຼວເສື່ອມ ການເຈັບຄຣກ໌ອຳນກຳຫານດຄລອດຂອງ ສດຮົມຄຣກ໌ທີ່ອາຈາເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ນ້ອຍນາກ	<p>1. ຈັດທຳກຳແພງກັນເສີຍແບບເຄລືອນທີ່ ທີ່ຈົ່ງທຳຈາກ Aluminum sheet ມາ 6.35 ມີລືມີເມຕຣ ຈຳນວນ 1 ແຜ່ນສູງ 3 ເມຕຣ ກວ້າງ 3 ເມຕຣ ທັງນີ້ການຕິດຕັ້ງກຳແພງ ກັນເສີຍຕ້ອງໜ່າງຈຸດກຳນົດເສີຍອ່ານ້ອຍ 1.50 ເມຕຣ ທີ່ສາມາດຄລອດຮັບຄວາມຕັ້ງລົງໄດ້ 27 dB(A) 2. ຈັດທຳຮ້າວ Metal sheet (ແຜ່ນເໜີ້ກອບ ອະລຸມີເນີຍແລະສັງກະສິ) ສູງ 4 ເມຕຣ ຕ່ອຈາກກຳແພງ</p>	<p>1. ຕຽບສອນການປົງປັບຕິຕາມມາຕາການຕິດຕາມ ຕຽບສອນພຸດຍກະທຳສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບດ້ານເສີຍ <u>ສັນຖານທີ່ຕຽບສອນ</u> ພື້ນທີ່ກ່ອສຮ້າງ ດ້ານທີ່ໃໝ່ຕຽບສອນ ສມຽດກາພາກໄດ້ຢືນເສີຍຂອງຄົນງານກ່ອສຮ້າງ</p>

ลงชื่อ

ນ. ດະ. ດ.

(นายธีพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท ເພິ່ມພະພາບ ຈຳກັດ

ພຸດຍກາຍນ 2562

38 / 155

ลงชื่อ

ບ. ດ. ດ.

(นายเกริกฤทธิ์ ເພິ່ມພາບ)

ผู้อำนวยการสิ่งແວດລ້ອມประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ພຸດຍກາຍນ 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง (ต่อ)		<p>เดิม รวมความสูง 6 เมตร สัมผัสรอบโครงการ</p> <p>3. หันทิศทางของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังออกจากพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>4. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากอาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>5. เข้มงวดต่อคนงาน เพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัดการจัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกันการกระแทก การขนย้ายวัสดุการก่อสร้างด้วยความนิ่มนวล</p> <p>6. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้ดำเนินการในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างต่อเนื่องและส่วนเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้อความดังทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและต้องก่อสร้างได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง</p>	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ ตรวจสอบภาพการเดินเสียง (ตรวจหู) ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ *ณ ห.ส.*

(นายณัฐพงค์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทya จำกัด

พฤษจิกายน 2562



39 / 155

ลงชื่อ

นายทวีศักดิ์ เพชรพิทักษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยปริญญา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทtaya ซอยหนองในใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบด้านสุขภาพของ (Minor impact)			
1. โรคระบบทางเดินอาหาร	โรค/ความแปรปรวนของการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย จากการติดเชื้อแบคทีเรีย	1. จัดเตรียมน้ำดื่ม(คนละ 2 ลิตร/วัน) ที่สะอาดได้มาตรฐาน 2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม(ทุกวัน) 3. จัดให้มีการอบรมซึ่งกันงานด้านสุขาภิบาลใน การรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น 4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขาภิบาลไว้อย่างเพียงพอ และกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ 5. เผชิมจรวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	1. ตรวจสอบให้มีการจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการบริโภค และความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <u>พื้นที่ก่อสร้าง</u> <u>ด้วยน้ำที่ตรวจสอบ</u> ความเพียงพอของน้ำดื่มและความสะอาดของภาชนะ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleพทtaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779

ลงชื่อ นายณัฐพงศ์ มนัสส์

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
กรรมการบริษัท เพชรทaleพทtaya จำกัด
พฤษจิกายน 2562

40 / 155

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຂອງພະນັກງານໃໝ່ 6 ຕຳບັນນາເກີດອື່ນ ຂໍາເກົວບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊັບຮູ້ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. โรคผิวหนัง	แนวโน้มมีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมກ່ອສ້າງ ອາຈ ສິ່ງຜູ້ຄ່າມີຄວາມສຸດຍຸດຂອງຕົວດັບຈິນການໃຊ້ສາຣເຄີມ ເຊັ່ນ ກິນ ເນອົ້ງ ກຣດ-ດ້າງ ເປັນດັນ แนวโน้มປ່າຍດ້າວຍໂຮກຜິວໜັງ ເຊັ່ນ ແພລຸພອງ ຜິວໜັງອັກເສບທີ່ເກີດຈາກຄວາມ ປະນາຫຼາກຂອງການປົງປັງຕິດຕາມຂອງຄົນຈາກກ່ອສ້າງ	<ol style="list-style-type: none"> ให้คุณงานสາມເສື່ອຜ້າທີ່ມີດີຈິດ ແລະສວມຖຸນມີອຸທຸກ ຄົງທີ່ຈະຕ້ອງສັນພັບປຸງປົນເມັນທີ່ຮູ້ສາຣເຄີມທີ່ເປັນ ອັນຕຽມທີ່ຜິວໜັງໃນການກຳນົດ ດູແລຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍອ່າຍສໍາເສົມ ລ້າກ້າວຄວາມສະອາດຮ່າງເທົ່າທີ່ໄສ່ທຳນານທຸກຄົງ ຫລັງເລີກໃຈໆງານແລະຕາກໃຫ້ແໜ່ງກ່ອນນໍາໄປໄສ່ ຈັດໃໝ່ການອະບຽນທີ່ແຈ້ງຄົນຈາກດ້ານສຸຂອນນາມຍັດ້ານ ບຸກຄຸລ ເຊັ່ນ ການຮັກໝາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍສົມໃສ່ ເສື່ອຜ້າທີ່ແໜ່ງແລະສະາດ ເປັນດັນ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบສົດຕິການອັບຕົ້ນໂຮບອງຄົນຈາກ ສຸກຄົນທີ່ຕ້ອງກ່ອສ້າງ ພື້ນທີ່ໃຫ້ຕ້ອງກ່ອສ້າງ ດັບນີ້ທີ່ໃຫ້ຕ້ອງກ່ອສ້າງ ສົດຕິການເຈັບປ່າຍຂອງຄົນຈາກ ຄວາມຄືໃນການຕ້ອງກ່ອສ້າງ ປີລະ 1 ຄົງ້າ ຕົວດັບຮະຍະກ່ອສ້າງ ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ ບຣິກິດ ເພີ້ມ ເພີ້ມ ເພີ້ມ ໂທເກີດ 085-6149779
3. โรคທີ່ເກີດຈາກສັດວົງເປັນພາຫະນຳ ໂຮກ	หากມີຮບສາຫະນຸຫຼືດີ ທຳມະນຸຍາ ແລ້ວຈະມີຜູ້ອູ້ອູ້ ສັດວົງເປັນພາຫະນຳໂຮກນ້ອຍລົງ ສັດວົງເປັນພາຫະນຳໂຮກ ຈະລົດລົງ ເຊັ່ນ ລູກໜ້າ ຍຸງລາຍ ຫຼູ ແລະແມ່ລົງສາບ ເປັນ ດັນ	<ol style="list-style-type: none"> ດູແລໄມໃຫ້ມີແໜ່ງນໍາທ່ານໍາຂັງບໍລິເວນອື່ນໆ ທີ່ຈະເກີດ ນໍາຂັງທີ່ໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ກ່ອສ້າງແລະບັນພັກຄົນຈາກ ເພື່ອປັບປຸງການເກີດແໜ່ງເພື່ອພັນຫຼຸງ ຮົວແໜ່ງເຂົ້າ ໂຮກດ້າງ ຈັດໃໝ່ກັບຄົນຈາກຮັບມູນຝອຍທີ່ສາມາດຮ່າງຮັບມູນຝອຍ ໄດ້ອ່າຍເພື່ອພົມມີຝາປິດມີດີຈິດ ແລະດູແລຄວາມສະອາດ ໄມ້ເຫັນມູນຝອຍລັນດັບເພື່ອປັບປຸງສັດວົງເປັນພາຫະນຳໂຮກເຊັ່ນ ແມ່ລົງວັນ ຫຼູ ຮົວແມ່ລົງສາບ ຢບກວນ 	<ol style="list-style-type: none"> ຕ້ອງກ່ອສົບຮັບຮັບສຸຂາກິບາລສິ່ງແວດລ້ອມດ້າງ ສຸກຄົນທີ່ຕ້ອງກ່ອສ້າງ ຮັບບັນດັບນໍາເສີຍແລະຮັບສຸຂາກິບາລສິ່ງແວດລ້ອມ ດັບນີ້ທີ່ໃຫ້ຕ້ອງກ່ອສ້າງ ສະພາກາໃໝ່ຈານຂອງຮັບຮັບສຸຂາກິບາລສິ່ງແວດລ້ອມ ຄວາມຄືໃນການຕ້ອງກ່ອສ້າງ ເດືອນລະ 1 ຄົງ້າ ຕົວດັບຮະຍະກ່ອສ້າງ

ลงชื่อ *ນ. ດ. ຊ.*

(นายณัฐพงค์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ

ພຸດຍະກິດ 2562

41 / 155

ลงชื่อ *ນ. ດ. ຊ.*

(นายทวีศักดิ์ ເພີ້ມທິກິມ)

ผู้อำนวยการสິ່ງແວດລ້ອມประจำมหาวิทยาลัยบໍລິສັດ

ພຸດຍະກິດ 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำ โรค (ต่อ)		3. ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779
4. โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะ นำโรค	เนื่องจากการส่อสร้างโครงการจะมีคนงานก่อสร้าง มาอยู่ในพื้นที่อาจทำให้เกิดการติดต่อของโรคจากคนที่ เป็นพาหะนำโรคได้	1. ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อ ป้องกันการเป็นพาหะนำโรค เป็น โรคไข้หวัด โรคหวัด โรคเป็นต้น 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและ หลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ ครั้ง) 3. สังเคราะห์ความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้ง [*] หลังเลิกใช้งานและหากให้แห้งก่อนนำไปใส่จัดให้มี การอบรมซึ่งคนงานด้านสุขอนามัยบุคคล 4. จัดระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้แก่ คนงานอย่างถูกสุลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำ [*] ใช้ การระบายน้ำเสียจากส้วม ถังรองรับน้ำเสีย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์	1. ตรวจสอบให้มีหน่วยงานบริการสาธารณูป โภค เดียวโครงการ เข้ามาให้ความรู้และคำแนะนำ แก่คนงานก่อสร้างในด้านการสาธารณูปโภคและ ชีวอนามัย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <u>พื้นที่ก่อสร้าง</u> <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> สถิติการเจ็บป่วยของคนงานด้านโรคที่เกิด [*] จากคนเป็นพาหะนำโรค <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779

ลงชื่อ ณ ณ. ณ.

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทya จำกัด

พฤษจิกายน 2562

42 / 155

ลงชื่อ ณ ณ. ณ.
 (นายทวีศักดิ์ เพพพหกษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทtaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะ ^{นำโรค} (ต่อ)		5. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น 6. ควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอและจาม 7. ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอและจาม	
5. อุบัติเหตุจากการจราจร	แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจรอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร อาจเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพได้	1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถช่วยลดเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย 2. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระยะนดเข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่เกินกฎหมายกำหนดและไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 3. ห้ามมิให้อุดรถบรรทุกเพื่อรอนขส่งดิน หรือรับส่งคนงาน หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด	1. ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกและการปฏิบัติงานของรปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ

ลงชื่อ.....


(นายณัฐพงค์ มนัสอม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทtaya จำกัด

พฤษจิกายน 2562

43 / 155

ลงชื่อ.....


(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรบุรี เอพี ชัยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุจากการจราจร (ต่อ)		4. เลือกขนาดรถบรรทุกที่เข้าส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการวางแผนด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งช่วงเวลาที่เข้าส่ง และความถี่ในการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อปริมาณการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรบุรี เอพี จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779
6. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง	เนื่องจากอาคารโครงการเป็นอาคารโรงแรมสูง 7 ชั้น จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูงและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การบาดเจ็บ การเสียชีวิตมีแนวโน้มของอัตราการป่วย อัตราการตายที่เพิ่มขึ้น	1. เมื่อทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษศรุ่งหล่นทุก 2 ชั้น 2. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องทำการดูดซับกันรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กซึ่งด้วยตาข่ายถักทุกชั้น 3. ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและชิงตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำงานนั่งภายนอกคนงานที่ทำงานก่อสร้าง 4. บริเวณทางเข้า-ออกต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	1. ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> สถิติอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากการก่อสร้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

 (นายณัฐพงศ์ มนัสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรบุรี เอพี จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

44 / 155

ลงชื่อ.....

 (นายศรีวศักดิ์ เทพพากด)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ໂຮງໝໍ 6 ດຳບນາເກລືອ ອຳເນວບາງລະມຸງ ຈັງຫວັດຊຽງ ຮະຍະກອ່ສຽງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. ติดป้ายแนะนำการทำงาน บ้ายเตือน เพื่อให้ คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>6. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใน ระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัยหน้ากากกันฝุ่น ปลักเสียบหู ถุงมือ ที่ อัดหู และที่ครอบหู เป็นต้น</p> <p>7. การก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและ ปลอดภัยต่อคนงาน และชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779</p>
7. ภัยจากไฟไหม้	ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับอุบัติเหตุ จาก อัคคีภัยอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากผลที่ตามมา หากเกิดอัคคีภัย ได้แก่ บาดเจ็บ จนกระหังเสียชีวิตได้	<p>1. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟได้ง่ายห่างจากบริเวณที่มี การเชื้อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ</p> <p>2. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและ จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>3. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัดຄุ้วไฟ และขณะ ปฏิบัติงานจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและ ลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน</p>	<p>1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการ ป้องกันอัคคีภัย สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่เข้าตรวจสอบ สถิติบันทึกการเกิดอัคคีภัย, สภาพของอุปกรณ์ ดับเพลิงพร้อมใช้อยู่เสมอ</p>

ลงชื่อ.....
m. m. h.

(นายณัฐพงค์ มานะสม)
กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ
พฤษจิกายน 2562

45 / 155

ลงชื่อ.....
B. H.
(นายทวศกฤต เพพพิทักษย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบรพ
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลการทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານໃຫຍ່ 6 ຕຳບັນາເກລືອ ຄຳເກອບງະລຸນາງ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຢະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. กัยจากไฟใหม่ (ต่อ)		4. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้ 5. ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 6. จัดให้มีบริเวณสำหรับสูบบุหรี่ให้แก่คนงานก่อสร้างพร้อมเตรียมถังดับเพลิงชนิดมือถือไว้ใกล้กับบริเวณดังกล่าว	ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาของโครงการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) อาชีวอนามัย การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยที่อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อและการเจ็บป่วยจากการทำงานของคนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้มีการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ การจัดสวัสดิการด้านน้ำดื่ม ห้องน้ำห้องล้วน การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ(-1)	1. มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาของโครงการ 2. มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ที่สำนักงานชั่วคราว 3. มีการอบรมด้านสุขอนามัยให้คนงานก่อสร้าง เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ 4. มีการจดบันทึกเก็บสถิติข้อมูลการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุก 1 เดือน 5. หัวหน้าคนงานหรือผู้รับเหมาดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด	1. ตรวจสอบการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและทำบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <u>พื้นที่ก่อสร้าง</u> <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> สุขภาพคนงานและสถิติการเจ็บป่วย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาของโครงการ

ลงชื่อ.....
m. dd

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ

พฤษภาคม 2562

46 / 155

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทaya ซอยหอนงใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>6. โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับบริษัทผู้รับเหมาที่สร้างในสัญญาฯ จ้างอย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุครอ卜คุณถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ อาทิ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมาต้องมีการกำหนดกฎระเบียน ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่งาน เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน สวมใส่เครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม ไม่รุ่งเรือง เป็นต้น - ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน เช่น คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับปืนจี้, หม้อน้ำ, สารเคมีอันตราย, รถยก เป็นต้น ซึ่งในคู่มือต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ผู้รับเหมาต้องกำกับดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน 	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p> <p>2. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการสถานที่ตรวจสอบ บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของ mesh sheet <u>ความคืบในการตรวจสอบ</u> สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p> <p>3. ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการป้ายแนะนำการทำงาน และป้ายเตือน ให้มีความถูกต้องชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ</p>

ลงชื่อ.....

 (นายณัฐพงศ์ มนัสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

47 / 155

ลงชื่อ.....

 (นายทวารักษ์ เพพพทaya)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>2) ความปลอดภัย</p> <p>ความปลอดภัยคนงานก่อสร้างระยะก่อสร้าง ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่ โครงการ จำนวน 50 คน อาจสร้างความวิตกกังวล ด้านความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ ในเรื่องคนงาน มีการเสพสุราของมีนเม้าหรือยาเสพติด การลักขโมย</p>	<p>อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานอย่าง เคร่งครัด โดยต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องกับชนิดของ อันตราย ได้มาตรฐาน และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ อยู่กับอันตรายในงาน</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็น ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ในการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและ เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอ แนวทางแก้ไขต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างรับทราบทันที</p> <p>1. มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนของอุปกรณ์นี้มี และสังกะสี) สูง 4 เมตร ต่อจากกำแพงเดิมโดยรอบ โครงการและติดตั้งป้ายเตือนก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2. เลือกใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน โดยควบคุมการ ก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน</p>	<p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <u>พื้นที่โครงการ</u> <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> <u>สภาพป้ายภายนอกโครงการ</u> <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p> <p>4. ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดย มีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความ เสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <u>พื้นที่โครงการ</u> <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง</p>

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด
พฤษภาคม 2562

48 / 155

ลงชื่อ.....
(นายวรวิศว์ แพพพินทร์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ต่อบุคคลโดยรอบได้</p> <p>อย่างไรก็ตามโครงการจะได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง มีวิศวกรประจำ โครงการและหัวหน้าคนงาน ซึ่งผ่านการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ สามารถตัดสินใจ และแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที ไว้ค่อยดูแลพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง จึงคาด ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p> <p>ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานและพัก อาศัยในพื้นที่โครงการ จำนวน 50 คน อาจสร้าง ความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยต่อบุคคลโดยรอบ ในเรื่องคนงาน การดื่มสุราของมีนมาหรือเสพยา เสพติด การลักขโมย ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อ</p>	<p>3. ติดตั้งป้ายแนะนำการทำางาน ป้ายเตือน เพื่อให้ คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>4. จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายนอกในพื้นที่ ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิด อุบัติเหตุต่างๆ</p> <p>5. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดวางผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ จัดเก็บวัสดุ และพื้นที่สาธารณะป้องกันของคนงาน ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>6. จัดให้มีระบบอนุญาต (Work permit) ในการเข้า- ทำงานบางประเภทที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกจ้าง เช่น งานในที่อันอุกกาศ เป็นต้น</p> <p>7. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>8. ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำประวัติของคนงาน ก่อสร้างทุกคน และต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตาม กฎหมายเท่านั้น</p>	

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด

พฤษจิกายน 2562



ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562




แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທາ ຊອຍຫອນໄຫຍ່ 6 ตำบลนาເກືອຍ ອຳເກອບງາລະມູນ ຈັງຫວັດຈຸບັນ ຮະຍະກ່າວສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	เหตุเดือดร้อนร้ายแรงต่อชุมชนโดยรอบได้ จึงคาดว่า จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับมาก (-1)	9. คุณงานที่ควบคุม Tower crane ต้องผ่านการ อบรมและมีประสบการณ์ในการควบคุม Tower crane เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อพื้นที่ข้างเคียง 10. เมื่อทำโครงสร้างอาคารต้องทำ Chain link ยึน จากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไป ทุก 2 ชั้น 11. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมาย ต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตราสารกรมธรรม์ประกันภัยไว้ใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 12. การก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่ เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงอยู่ควบคุมติดแลอย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรม และปลอดภัยต่อคุณงานและชุมชนใกล้เคียง 13. อบรมชี้แจงคุณงานเกี่ยวกับมาตรการการรักษา [*] ความปลอดภัยแก่หัวหน้างานและคุณงานให้เข้าใจ ตรงกันถึงเหตุและมาตรการป้องกันและแก้ไข [*] เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779 5. ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจและควบคุมเรียบร้อยและค่อยอำนวยความสะดวก ความสะดวกทางเข้า-ออกของโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่ก่อสร้าง <u>ต้นที่ใช้ตรวจสอบ</u> ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779

ลงชื่อ 
 (นายสุพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ
 พฤศจิกายน 2562

50 / 155

ลงชื่อ 
 (นายพราพัฒน์ chanthachit)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍໜອງໃໝ່ 6 ດຳບລານາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມຸງ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>14. จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย รองเท้า ถุงมือ ที่ครอบหู และที่อุดหู เป็นต้น เพื่อสามใส่ขณะปฏิบัติงาน</p> <p>15. จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับพนักงานทำความสะอาดและคนงาน เช่น รองเท้ายาง ถุงมือ หน้ากากปิดปากและจมูก เป็นต้น</p> <p>16. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ mesh sheet คุ้มครองอาคารทุกด้าน เพื่อช่วยบดบังหัคนីยภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง</p> <p>17. มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้รักษาดู管ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และให้หมายเหตุหรือสัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p> <p>18. จัดให้มีกฎระเบียบที่ใช้บังคับคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความประพฤติของคนงาน มีที่สร้างความ</p>	

ลงชื่อ.....*m. m. d*

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรဓະເພັນຍາ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....

นายทวีศักดิ์ เพ็พพิทักษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>เดือดร้อนหรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกกฎระเบียบในการทำงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (เลือกห้องสองฝ่าย) 2) ห้ามมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้เพื่อเสพ จำหน่าย จ่าย แจก หรือครอบครอง โดยเด็ดขาด(ส่งดำเนินคดีตาม กฎหมาย) 3) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 4) ห้ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดำเนินคดีตาม กฎหมาย) 5) ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่ ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต 6) ห้ามมีอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีบุลงโทษดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) ให้ออก (2) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย 	
4.4 ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุการจนน้ำบริเวณ ระหว่างน้ำ	ในระยะก่อสร้างระหว่างน้ำยังไม่เปิดใช้บริการจึง ไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุ การจนน้ำบริเวณระหว่างน้ำ		

ลงชื่อ.....
มิ.ย. ๖๒
 (นายณัฐพงศ์ มานะสม)
 กรรมการบริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

52 / 155

ลงชื่อ.....
นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์

 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยมุรธา
 พฤศจิกายน 2562

แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทะเลพัทยา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การรักษาความปลอดภัย	ในระยะก่อสร้างได้ให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดให้มี พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดย ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการในระยะ ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชนและทรัพย์สินของโครงการด้วยดังนั้นคาดว่า	1. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) ประกอบด้วย การทำบัตรแสดงตนสำหรับ พนักงานผู้รับเหมา การผ่านเข้าออกของบุคคลและ ยานพาหนะ สถานที่จอดรถและระเบียบราชการ โดย จัดให้มี พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง และ/หรือติดตั้งกล้องวงจร ปิด	
4.5 การศึกษา	จากการพื้นที่รัศมี 1,000 เมตร โดยรอบพื้นที่ โครงการ พบร่วมกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง โครงการมากที่สุด คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยม สามิตพัทยา) ทางทิศเหนือ ซึ่งการดำเนินการของ โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ จะไม่ส่งผลต่อโรงเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด แต่อย่างไร ก็ตาม โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ ลดผลกระทบด้านด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด	-	-

ลงชื่อ.....
m. m. d.

(นายณัฐพงศ์ มนัสสน)

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....
[Signature]
(นายทวีศักดิ์ เพพพทักษ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562

แบบรายการแสดงผลกรอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເພັນຍາ ຂອຍທິນໄຫຍ່ 6 ດຳບລານາເກລືອ ຄຳເກອນບະລາມຸງ ລັງທັດຊລບູຮີ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การศึกษา (ต่อ)	ระยะก่อสร้างจะมีคนงานประมาณ 50 คน และระยะเวลา ก่อสร้างเป็นเวลาประมาณ 12 เดือน จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในด้านการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับระยะดำเนินการโครงการจะมีผู้เข้าพักอาศัยประมาณ 260 คน (240+20) ซึ่งมีห้องช้ำไทยและช้ำต่างประเทศอาจจะมีบุตรหลานบางส่วน และเลือกศึกษาในสถานศึกษาอื่นในเขต และนักเรียนพื้นที่ เนื่องจากความสะดวกด้านการเดินทาง อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานศึกษาในพื้นที่ศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวใหญ่ จะสามารถรองรับการบริการด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ ดังนั้น คาดว่าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		
4.6 ศาสนา	ประชากรส่วนใหญ่ของเมืองพัทยานับถือศาสนาพุทธร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมดรองลงมาคนบังถือศาสนาอิสลามร้อยละ 16 นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 2 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2 โดยมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในเมืองพัทยาจำนวน 25 แห่ง	-	-

ลงชื่อ.....
m. m. d

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເພັນຍາ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

54 / 155

ลงชื่อ.....
Bunyadech / Phetphakay
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนอนใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 ศานา (ต่อ)	จากการสำรวจสถานที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 1,000 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พบร้า ศานสถานที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด คือ วัดหนองใหญ่ ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 690 เมตร ซึ่ง การดำเนินการของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ส่งผลต่อสถานที่ดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวอยู่ระยะห่างเกินกว่า ที่จะได้รับผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตามโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด		
4.7 สุนทรียภาพ	ในระยะก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดหักนียภาพที่ไม่เหมาะสมต่อผู้พบเห็นและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง บริเวณพื้นที่โครงการได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศจากพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์มาเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดหักนียภาพที่ไม่น่าดู โครงการจึงกำหนดให้การขันลัง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การจัดเก็บกองวัสดุ รวมไปถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอานอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งใช้ mesh sheet สูง 2 เมตร รวม 6 เมตร ปิดคลุมรอบตัวอาคารโครงการ เพื่อช่วยบดบังหักนียภาพที่ไม่เหมาะสม เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ mesh sheet คลุมรอบอาคาร เพื่อช่วยบดบังหักนียภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลงสู่พื้นที่ใกล้เคียง 	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลสภาพรั้วให้อยู่ในสภาพที่บดบังหักนียภาพได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง สถานที่ตรวจสอบรั้วรอบพื้นที่โครงการต้นที่ใช้ตรวจสอบทุกวัน สภาพรั้วสามารถบดบังหักนียภาพที่ไม่เหมาะสม ความถี่ในการตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายณัฐพงศ์ มนัสอม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด

พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຂອງພະນັກງານໃໝ່ 6 ຕຳມານາເກລືອ ອຳເກອນບະລຸມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮູ້ ຮະຍະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 หุนทรีຢາພ (ຕ່ອ)	<p>กิจกรรมดังกล่าว จะดำเนินอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น เมื่อเริ่มมีกิจกรรมการก่อสร้างได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำร้าว Metal sheet (แผ่นเหล็กอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร ต่อจากกำแพงเดิม รวมความสูง 6 เมตร ล้อมรอบโครงการทั้ง 4 ด้าน โดยรอบพื้นที่โครงการ และเมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารจะมีการใช้ผ้าใบคลุมรอบตัวอาคารที่ทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง สำหรับการก่อสร้างที่มีความสูงเกินกว่าชั้นที่ 2 ขึ้นไป ต้องจัดทำตะแกรงกันวัสดุตกหล่นไว้เริ่มชั้นที่ 2 และทุกๆ 2 ชั้นของอาคารกางอကมาจากตัวอาคารประมาณ 2.50 เมตร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากชั้นสูงๆ ลงสู่พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นสามารถช่วยปิดบังหัวหนี้ຢາພที่ไม่เหมาะสมดูไม่เรียบร้อยและไม่สวยงามต่อผู้พบเห็น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อหัวหนี้ຢາພ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>3. ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อยปราศจากมูลฝอยและกองเศษมูลฝอย</p> <p>4. คุ้มครองก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ.....

 (นายณัฐพงศ์ มนัสสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ
 พฤศจิกายน 2562

56 / 155

ลงชื่อ.....

 (นายทวีศักดิ์ เทพพหกชัย)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การบดบังทิศทางลม แสงแดด	<p>การบดบังลม</p> <p>การประเมินผลกระทบในด้านการบดบังทิศทางลม นั้นจะพิจารณาจากทิศทางที่ลมพัดผ่านจากสถิติ ภูมิอากาศในควบ 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) ของ สถานีอุตุนิยมวิทยาพทaya และได้นำมาจัดทำรูปภาพ ประกอบแสดงทิศทางลมที่จะพัดผ่านมายังโครงการ ซึ่งพื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจาก ทิศทางต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเดือน</p> <p>(1) ช่วงเดือนเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน</p> <p>กระแสลมจะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่าน อาคาร สูง 2 ชั้น ของหอแสดงงานศิลปะ ปิยะศิลปा ค่า มายังพื้นที่โครงการ และพัดผ่านไปเบียงอาคารเรียน สูง 4 ชั้น โรงเรียนเมืองพทaya 11 (มัธยมสาธิตพทaya) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ</p>	<p>1. ออกแบบอาคารโครงการก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการ กำหนดให้ผู้ออกแบบ ออกแบบด้วยอาคาร ให้มีลักษณะให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มี ระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก</p> <p>2. จัดให้มีมาตรการลดเชี่ยวความเสียหายต่อชุมชนอัน เนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบดบัง ทิศทางลมจากการก่อสร้างอาคารโครงการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย ค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของ โครงการ ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงโดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และใน กรณีที่ห้อง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ ลักษณะทรัพรัศีเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน ดำเนินที่ปรึกษา</p> <p>จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ความคืบในการตรวจสอบ</p> <p>ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง</p>

ลงชื่อ *M. M.*
(นายณัฐพงษ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด

พฤษจิกายน 2562

57 / 155

ลงชื่อ *[Signature]*
(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาฯ
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ໂຮງໝໍ 6 ຕຳບັນາເກລືອ ອຳເກອນບະລຸມ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຍະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การบดบังทิศทางลม แสงแดด (ต่อ)	<p>(2) ช่วงเดือนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม กระแสลมจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเรียน สูง 4 ชั้น โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มารยม สาธิพัทยา) มาสู่พื้นที่โครงการและ ผ่านไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้มายังอาคาร สูง 2 ชั้น ของหอแสดง งานศิลปะ ปีะศิลปอาชา</p> <p>(3) ช่วงเดือนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ กระแสลมจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้จาก ที่ดินบุคคลอื่น มาสู่พื้นที่โครงการและ ผ่านไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ เนื่องจากระยะก่อสร้างใช้เวลา ก่อสร้างประมาณ 12 เดือน กิจกรรมการก่อสร้างอาคารจะสร้างความสูง อาคารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และบริเวณโดยรอบเป็น บ้านพักอาศัย โรงแรม สถานที่ราชการและที่ดินว่าง เปล่ารอการใช้ประโยชน์ ประกอบกับพื้นที่โครงการ และใกล้เคียงเป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น ซึ่งระยะทางอาคารก่อสร้างตั้งแต่ คาดว่าจะก่อให้เกิด ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียง ด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>3. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา จากการพัฒนาโครงการแทนการใช้ลักษณะโครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ ใกล้เคียงและไม่สามารถตอกย้ำได้</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ

(นายสุพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ

พฤษภาคม 2562

58 / 155

ลงชื่อ

(นายทวัชไชย เทพพิทักษ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ໂດຍຫອງໃໝ່ 6 ດຳບນາເກລືອ ຄຳເກອບາລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ຮະຢະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การบดบังทิศทางลม แสงแดด (ต่อ)	<p>การบดบังแสงแดด</p> <p>ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดที่อาจเกิดขึ้น พบร่วม ในระยะก่อสร้างผลกระทบยังไม่มาก เนื่องจากการก่อสร้างโครงการ ความสูงของอาคารจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และบริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย โรงรถ และที่ดินว่างเปล่าการใช้ประโยชน์ประกอบกับบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น จึงมีสภาพการระบายน้ำอากาศค่อนข้างดี คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านการบดบังทิศทางแสงแดดด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีมาตรการลดเชยความเสียหายต่อบุปผาอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุข้อและหมายเลขอรหัสพท ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงโดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง</p> <p>2. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อก่อไข่ปัญหาจากการพัฒนาโครงการแผนการใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ใกล้เคียงและไม่สามารถตกลงกันได้</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงโดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และในกรณีที่ห้อง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน สถานที่ตรวจสอบ ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779</p>

ลงชื่อ 
 (นายณัฐพงศ์ มานะสม)
 กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ
 พฤศจิกายน 2562

59 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານໄຫຍ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ຄຳເກອບງະລະມູນ ຈັງຫວັດຈຸບັນ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 แหล่งโบราณสถานและ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควร ค่าแก้การอนุรักษ์	<p>จากการสำรวจภาคสนามและการตรวจสอบแหล่ง โบราณสถานที่สำคัญในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1,000 เมตร จากทะเบียนแหล่งโบราณสถาน ประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่าย วิชาการกองโบราณคดี กรมศิลปากร (2552) ไม่พบว่า มีแหล่งสำคัญดังกล่าวอยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ โครงการแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบทะเบียน แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของสำนักงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) ไม่พบ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียง โครงการแต่อย่างใด</p> <p>ดังนั้น ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการ พัฒนาอย่างดี คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์รวมถึงความคุ้มการปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่ง โบราณสถานและแหล่งธรรมชาติที่ควรค่าแก้การ อนุรักษ์แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบ(0) แต่อย่างใด</p>		

ลงชื่อ.....



(นายณัฐพงศ์ มนัสມ)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ

ພຸດສະພາບ 2562

60 / 155

ลงชื่อ.....


นายทวีศักดิ์ เทพพหักข์


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ພຸດສະພາບ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ໂດຍທຸນອງໄຫຍ່ 6 ດຳບັນນາເກີດຂອງ ຄະໂນບາງລະນຸ່ງ ຈັງຫວັດຊລບູ້ ຮະຢະກ່ອສຽງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การประเมินความเป็นส่วนตัว	การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวต่อผู้พักอาศัยในช่วงก่อสร้างโดยคำนึงถึงผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้างคาดว่าจะมีคนงานทั้งสิ้นประมาณ 50 คน เข้ามาทำงานและพักอาศัยในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัว เช่น ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เสียงดัง ระบบ เป็นต้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ (-1) ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอานะกูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างต่อจากรั้วเดิม รวม 6 เมตร ซึ่งปิดคลุมรอบตัวอาคารโครงการ เพื่อช่วยบดบังหัวน้ำสภาพที่ไม่เหมาะสม ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อใช้ในการดูแลสอดส่องสถานที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างทั่วถึงจำนวน 2 ตัว คือ ด้านประตูโครงการและถนนสาธารณะ บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและญาพานะต่างๆตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีภาระเบียบให้ใช้บังคับคนงานก่อสร้างผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานอยู่ดูและความประพฤติของคนงาน มีให้สร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนต่อบุคคลอื่น ไม่ให้สร้างความพะรุงรังเบียบในการทำงาน ดังนี้ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอานะกูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างต่อจากรั้วเดิม รวม 6 เมตร บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้ที่เข้าตรวจสอบ สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของ mesh sheet ความคืบในการตรวจสอบ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779

ลงชื่อ 
ลงชื่อ

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ

พฤษภาคม 2562

61 / 155

ลงชื่อ 
(นายทวีศักดิ์ เพ็ทพิทักษ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลการทบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານໃຫຍ່ 6 ຕຳບັນາເກີດອື່ອ ຄໍາເກອບກະລະນຸງ ຈັງວັດຈຸບັນ ຮະຢະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การประเมินความเป็นส่วนตัว (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> 1) ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (ໄລ່ອັກທີ່ສອງເຜົຍ) 2) ห้ามມີສິ່ງເພື່ອດິທີ່ທີ່ໄວ້ເພື່ອເສັ້ນ ຈຳກັດຍ້າຍ ແຈກ ທີ່ອັກຮູບຄວາງ ໂດຍເຕີດຂາດ(ສ່ຽງດຳເນີນຄືຕໍ່າມ ກົງໝາຍ) 3) ห้าມເລີ່ມການພັນທຸກໆ 4) ห้าມລັກຂໍມອຍທຸກປະເທດ (ສ່ຽງດຳເນີນຄືຕໍ່າມ ກົງໝາຍ) 5) ห้าມນຳບຸຄຄລກາຍນອກເຂົາມາພັກໃນພື້ນທີ່ ກ່ອສ້າງໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອຸນຸງຕັດ 6) ห้าມມີອາວຸຫະແລະສິ່ງຜິດກົງໝາຍທຸກໆນີ້ໄວ້ ຮູບຄວາງ ຜູ້ຝ່າຝຶນມືບຖານໂທດັ່ງນີ້ <ul style="list-style-type: none"> (1) ໄກສອກ (2) ສ່ຽງດຳເນີນຄືຕໍ່າມກົງໝາຍ 	
4.11 การขยายสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนา โครงการ	โครงการเป็นการพัฒนาที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างรอ การใช้ประโยชน์ให้เป็นโรงเรມ ໂດຍการพัฒนา โครงการจะทำให้พื้นที่เดิมถูกแทนที่ด้วยอาคารส่งผล ให้สิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> 1. ຊຸດລອກທ່ອຮະບາຍນ້ຳສາຮາຮະນະຂອງເມືອງພັກພາບ ບຣິແນນທັນໂຄຮກ ໂດຍປະສານຄວາມຮ່ວມມືກັບ ເມືອງພັກພາບເປັນປະຈຳຍ່າງນ້ອຍປັລະ 1 ຄຮ້າ ເພື່ອໃຫ້ ສາມາດຮະບາຍນ້ຳໄດ້ຍ່າງມີປະສິທິກາພ ໂດຍ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ບັນທຶກຈຳນວນຄຮ້າ ພ້ອມຮາຍຈານເປັນຮູບປາພ ແລະອັນຍາກພົກຈິກຮົມຕ່າງໆ ທີ່ໂຄຮກເຂົາມມີ ສ່ວນຮ່ວມກັບທົ່ວລີ່ນ

ลงชื่อ 
 (นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ
จำกัด
พฤษจิกายน 2562

62 / 155

ลงชื่อ 
 (นายพิทักษ์ เพพพิทักษ์)
 ຜູ້ຂໍ້າງມີການສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳມາວິທາລ້ົມບູຮາພາ
ພູສະກິການ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง(ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.11 การชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียจากการพัฒนาโครงการ (ต่อ)	โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียจากการพัฒนาโครงการดังนี้ โครงการจะดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดดังนี้	<p>เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>2. ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ปลูกทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยาโดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p> <p>3. กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยา หากมีการชำรุดต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่โครงการ ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>6 เดือน/ครั้งตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p>
4.12 การชดเชยสู่สังคม (Community social respond)	โครงการเป็นการพัฒนาที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ให้เป็นโรงแรม จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านสภาพเศรษฐกิจ และสังคมแต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการ	<p>1. ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะของเมืองพัทยา บริเวณหน้าโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	<p>1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ และอธิบายภารกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>พื้นที่โครงการ</p>

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด

พฤษภาคม 2562



63 / 155

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพทพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທາຍາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ດຳນາເກລືອ ອຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຈຸບັນ ຮະຢະກ່ອສຮ້າງ(ຕ່ອ)

องค์ประกอบบทบาทที่สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.12 การซดเซยสู่สังคม (Community social respond) (ต่อ)	ย้อมสีงผลกระทบหั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โครงการมีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	2. ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ปลูกทดสอบต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยาโดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 3. กำหนดให้โครงการซ้อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยา หากมีการชำรุดต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที โดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น <u>ความคืบในการตรวจสอบ</u> 6 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง โครงการทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

: จัดให้มีเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการเก็บไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบสามารถตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการที่ระบุไว้โดยสะดวก

: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด

พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ.....


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรဓะເພັນທາ ຂອຍທຸນອງໄໝຢູ່ 6 ຕຳບລານາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບູຮ່າ ຮະຢະດຳເນີນການ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการ เพชรဓະເພັນທາ ເປັນໂຄງການປະເທດໄຮໂຮມແນມ ຈຳນວນ 1 ອາຄາຣ ສູງ 7 ຊັ້ນ ຈຳນວນຫ້ອງຫັກ 120 ຫ້ອງ ພຣ້ອມທີ່ຈອດຮອນນິ້ຕ 39 ດັນ ທີ່ຈອດຮອນນິ້ຕ ດັນພິກາຣ 2 ດັນ ແລະ ທີ່ຈອດຮອນຈັກຍານນິ້ຕ 17 ດັນ ທາງໂຄງການໄດ້ອອກແບບທາງກຸມສັກປະຕິຍົກຮຽນໃຫ້ດູ້ທັນສັມຍົກຄມກຳລືນກັບອາຄາຣບັນເຈນໄດ້ຮອບຂອງໂຄງການນອກຈາກນີ້ໂຄງກາຍຈັດໃໝ່ພື້ນທີ່ສີເຂີຍໄດ້ປຸກໄມ້ຢືນດັນແລະພຶ້ກລຸມດິນກາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການອ່າຍ່າຍາມ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເປັດດຳເນີນການແລ້ວຄວາດວ່າກ່ອໄໝເກີດກາເປົ້າແປ່ງສັກປະຕິຍົກຮຽນໄປບ້າງໃນດ້ານລົບໃນຮະດັບຕໍ່ (-1)	1. ເນື້ອທຳກ່ອສ້າງເສົ່າງມີການທຳຄວາມສະອາດພື້ນທີ່ແລະປຸກດັນໄມ້ໄດ້ຮອບແລະທາງໂຄງການໄດ້ອອກແບບທາງກຸມສັກປະຕິຍົກຮຽນໃຫ້ດູ້ສຸຍາມກັນສົມຍ້າ 2. ຄວບຄຸມດູແລສັກປະຕິຍົກຮຽນໃຫ້ເປັນໄປຕາມແບບກຸມສັກປະຕິຍົກຮຽນ ທີ່ໄດ້ອອກແບບໄວ້ 3. ຈັດໃໝ່ມີການດູແລດັນໄມ້ຮອບອາຄາຣ ແລະບັນເຈນສົມຍ້າມາດັນໄມ້ໄດ້ຮອບອາຄາຣໃຫ້ສັກປະຕິຍົກຮຽນ ຕາມມາດັນການໃໝ່ວ່າມີຄວາມສົມບູນນີ້ຂອງຕັ້ນໄມ້ 4. ຈັດໃໝ່ມີການປຸກທີ່ປຶກລຸມດິນໄມ້ປ່ອຍໃຫ້ມື້ພື້ນທີ່ວ່າງທີ່ເປັນດິນ ເພື່ອໃຊ້ໜີ້ດັນໄມ້ໃຫ້ເກີດກາຮະລ້າງພັ້ງຫລາຍ 5. ໂຄງການຈັດໃໝ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດູແລດັນໄມ້ຮອບອາຄາຣ ແລະບັນເຈນສົມຍ້າມາດັນໄມ້ໄດ້ຮອບອາຄາຣ ດີ່ຍ້າເສົ່າງພຣ້ອມທັງເກົ່າກວາດດອກແລະໃບໄມ້ທີ່ຮ່ວງຫລັນເປັນປະຈຸກວັນ	1. ດູແລດັນໄມ້ບັນເຈນພື້ນທີ່ສີເຂີຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການໃຫ້ສັກປະຕິຍົກຮຽນ 2. ບັນເຈນພື້ນທີ່ສີເຂີຍໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ 3. ພະຍາຍາປະກິດໄຫວ້າມີຄວາມສົມບູນນີ້ຂອງຕັ້ນໄມ້ 4. ຖຸກວັນ ຕລອດຮະຢະດຳເນີນການຜູ້ຮັບຜິດຂອບ 5. ບຣິ່ນທີ່ ເພັນທາ ຈຳກັດໂທຣັບທີ່ 085-6149779

ลงชื่อ

 (นายณัฐพงศ์ มนัสสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรဓະເພັນທາ ຈຳກັດ
 พฤศจิกายน 2562

65 / 155

ลงชื่อ

 (นายทวัชศักดิ์ เพพพหົອ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรหบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທາຍາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳນາເກລືອ ຄໍາເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊຽງ ຮະບະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและ การซ่อมแซมพังทลาย	เมื่อเปิดดำเนินการมีเพียงกิจกรรมเพื่อยู่อาศัยเป็น หลักเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมเปิดหน้าดิน การขุดดิน หรือ กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการซ่อมแซมพังทลายของดินแต่ อย่างใด พร้อมทั้งโครงการได้จัดให้มีการจัด ภูมิสถาปัตยกรรมโดยปลูกไม้ยืนต้น ไม่น้ำ พุ่ม และพืช คลุมดินภายในพื้นที่โครงการบริเวณโดยรอบอาคาร รวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการยึดหน้าดิน ไม่ให้เกิดการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมี รั้วรอบแนวเขตที่ดินโครงการ ในระยะดำเนินการ คาด ว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการซ่อมแซมพังทลาย (0)	1. จัดสรุน ปลูกต้นไม้ ให้เป็นพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้ มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้ เกิดการซ่อมแซมพังทลาย 2. คุ้มครองพื้นที่ดินที่มีการเปลี่ยนผ่าน ไม่ให้เจริญเติบโตตี อยู่เสมอ 3. มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับ เรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดัง ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	1. ดูแลดันไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านที่ใช้ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของดินไม้ ความถี่ในการตรวจสอบ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ ໂທເສດຖະກິບ 085-6149779
1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว	จากที่ดังโครงการ ตั้งอยู่ในเขต 1 มีระดับความrunแรง III-IV เมอร์คัลสี คือ ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามี แผ่นดินไหว (มีความเสียงน้อย แค่อาจมีความเสียหาย บ้าง) และโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณรอยเลื่อนมี พลังในประเทศไทย จึงไม่มีผลกระทบต่อการเกิด แผ่นดินไหว (0)	-	-

ลงชื่อ

(นายสุกฤษพ์ มนัสุม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ
ພຸດຍະກິດ 2562

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พุศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทาย ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ	<p>เมื่อเปิดดำเนินการ พบร่วมผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งรถภายในโครงการ ซึ่งมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากห้อไอเสียรถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้</p> <p>1) มลพิษที่เกิดขึ้นบริเวณที่จอดรถยนต์ การคำนวณหาปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการจะใช้ที่จอดรถยนต์ที่อยู่ภายในพื้นที่อาคาร ที่จอดรถยนต์ 39 คัน ที่จอดรถยนต์ผู้พิการ 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 17 คัน โดยกำหนดให้รถยนต์ที่เข้ามาจอดในโครงการ เป็นประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งใช้น้ำมันเบนซิน (รถเบนซินเล็ก) โดยจะใช้ล้มประสิทธิ์ ตัวคุณการปล่อยมลพิษรถยนต์ประเภทเบนซินเล็ก ซึ่งกรรมควบคุม</p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ ตามเกณฑ์ กว้างมากกว้าง โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง</p> <p>2. ดูแลรักษาต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ และในกรณีที่ดันไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน</p> <p>3. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>4. กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่รถปฏิบัติตามคำเตือนของป้ายเตือนภายในโครงการอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วสันนูนจะลดความเร็วแบบโถงพาราโนล่า</p>	<p>1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนจะลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี สถานที่ตรวจสอบ ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ด้วยน้ำที่ตรวจสอบ สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูนจะลดความเร็ว ความดันในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทาย จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p> <p>2. ตรวจสอบพร้อมไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่สีเขียว</p>

ลงชื่อ.....
นายธนพงศ์ มนัสส์

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทาย จำกัด


พฤษจิกายน 2562

67 / 155

ลงชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ เทพพักษา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทะเลพทายา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>มลพิษ กระหุงกระหงกระรูมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปรามานค่าสัมประสิทธิ์ด้วยคุณการปล่อยมลสารแต่ละชนิดของรถยนต์ประเภทต่างๆ ตามความเร็วรถ ตั้งแต่ 5-50 กิโลเมตร/ชั่วโมง กำหนดให้yanพานะขับเคลื่อนในพื้นที่โครงการด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>ปริมาณมลพิษจากการยนต์ภายในโครงการ (CO, HC, NO₂, SO₂, TSP และPM₁₀) ที่คำนวนได้มีปริมาณ น้อยมาก และมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปกำหนด และเมื่อรวมกับปริมาณ มลพิษในอากาศในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน พบว่า ปริมาณของมลพิษที่รวมกันแล้วยังไม่เกินกว่าค่า มาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไปกำหนดเบ็นกัน แต่ อย่างไรก็ตามโครงการได้ออกแบบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการนั้น มีปริมาณเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการในโครงการ และมีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์</p>	<p>6. ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>7. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย ต่างๆ ทุก 6 ครั้ง/เดือน</p> <p>8. ปลูกเมียนต้นหญ้าสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อ เป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษ จากรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มพื้นที่ สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p> <p>9. จัดให้มีการแสดงรายละเอียดของการแจ้งเรื่องร้องเรียนของบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้ติดต่อ สถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งจัดทำป้าย แสดงข้อมูลและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ในขนาดที่ชัดเจน เพื่อติดประกาศไว้ในบริเวณโครงการ</p>	<p><u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> สภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทะเลพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779</p> <p>3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> ความสะอาดและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ</p>

ลงชื่อ.....
(นายธนพงศ์ มนัสส์)
นายธนพงศ์ มนัสส์

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพทายา จำกัด
พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ เทพพันธุ์)
นายทวีศักดิ์ เทพพันธุ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍທິ່ງໄຫຼ້ 6 ຕຳມານາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ຮະຢະດຳນິນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	<p>กำหนดซึ่งพื้นที่สีเขียวที่จัดไว้ ยังสามารถช่วยดูดซับ กําชาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากไอเสียรถยนต์ใน โครงการได้หมด อีกทั้งยังช่วยดูดซับความร้อนที่เกิด^{จากเครื่องปรับอากาศภายในโครงการได้ตาม ข้อกำหนด ดังนั้น การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ กำหนดไว้จะก่อให้เกิดผลพิษทางอากาศด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)}</p> <p>การดำเนินการของโครงการ จะทำให้อุณหภูมิผสม ของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 37.30°C (อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี) เป็น 37.32°C ซึ่ง เป็นอุณหภูมิสูงขึ้น 0.02°C เท่านั้น และอุณหภูมิ 37.32°C นั้นยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของ บรรยากาศของพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงฤดูร้อน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบ ต่อสภาพของอากาศโดยรอบโครงการอย่างมี นัยสำคัญ</p>	<p>10. กำหนดให้โครงการตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่ โครงการ (TSP และ PM_{10}) ในช่วงเปิดดำเนิน โครงการทุก 6 เดือน</p> <p>11. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น รับข้อร้องเรียน และพบปะพูดคุยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779</p> <p>4. ตรวจคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO, HC, NO_2, SO_2, TSP และ PM_{10}) <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่โครงการ</p> <p><u>ตัวบ่งชี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CO 24 ชม. - HC 24 ชม. - NO_2 24 ชม. - SO_2 24 ชม. - TSP 24 ชม. - PM_{10} 24 ชม. <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

ลงชื่อ
นายธนพงศ์ มนัสสน

(นายธนพงศ์ มนัสสน)
กรรมการบริษัท เพชรဓะເພັນຍາ ຈຳກັດ
พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ
(นายทวีศักดิ์ เพพพิตักษณ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรหบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທານ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳມານາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມຸງ ຈັງຫວັດຈຸບັນ ຮະຢະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสันสนะเทือน	เสียง โครงการเป็นอาคารประเภทโรงเรม ตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจโรงเรม มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 120 ห้อง ที่จอดรถยานยนต์ 39 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ 17 คัน มีวัสดุประดับเพื่อเป็น ^{ที่พักอาศัยและพักผ่อนไม่มีกิจกรรมใด เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดังจนก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเปิดดำเนินการจะมีการสัญจรของยานพาหนะของผู้มาใช้บริการในโครงการด้วยก็ตามแต่ก็มีปริมาณไม่มากนัก ดังนั้น ระดับเสียงจากการจราจรภายในพื้นที่โครงการ ในระยะดำเนินการจึงก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดัง รบกวนต่อชุมชนใกล้เคียงด้านบนในระดับต่ำ (-1)}	<ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์หันที่เมื่อจอดรถ กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาลไว้ในกฎระเบียบของโรงเรม กำหนดให้มีสันสนะชล栎ความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อชล栎ความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นรถ ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลดันไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอเพื่อช่วยเป็นแนวคุ้กชับเสียงจากภายนอกได้ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสันสนะชล栎ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี สถานที่ตรวจสอบ กันโดยรอบพื้นที่โครงการ ด้วยน้ำทึบตรวจสอบ สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสันสนะชล栎ความเร็ว ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລັກທານ ຈຳກັດໂທສັບທິພ 085-6149779

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທານ ຈຳກັດ

ພຸດຍົກຍານ 2562

70 / 155

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพ็ญพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ພຸດຍົກຍານ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรဓะເລັກທານ ຂອຍທ່ານໃຫຍ່ 6 ຕຳມານາເກລືອ ອຳເກວບາງລະມຸງ ຈັງວັດຊຽງ ຮະຢະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ความสั่นสะเทือน เนื่องจากโครงการจะดำเนินการในลักษณะเป็นโรงเรน ที่พักอาศัยซึ่งผู้ประกอบการเน้นให้เป็นสถานที่พัก อาศัยอย่างเดียว มิได้มีการประกอบกิจกรรมใดที่จะ ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนรบกวนต่อชุมชนและ ประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบ การดำเนินโครงการจึง คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน รบกวนต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจึง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)		
1.6 ทรัพยากรน้ำ	1) ด้านทรัพยากรน้ำ จากการสำรวจบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบร่วม ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติ ในระยะดำเนินการจะรับ น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) ซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการ น้ำประปาอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของ โครงการ ทั้งนี้ ในระยะดำเนินการมีความต้องการใช้ น้ำทั้งโครงการ เท่ากับ 107.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นชนิด เติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนส่งปล่อยลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วนเกราะ เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อป้อเกราะเต็ม 3. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงที่ ประกอบในระบบบำบัดน้ำเสียทุกชั้น ตามคู่มือของ แต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงใน	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพ น้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย สถานที่ตรวจสอบ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งและหลังออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย <u>ด้วยน้ำทิ้งตรวจสอบ</u> - ความเป็นกรดด่าง (PH) - บีโอดี (BOD)

ลงชื่อ

ນາຍົກພົງຄົມ
(นายົກພົງຄົມ ມານະສມ)

กรรมการบริษัท เพชรဓະເລັກທານ ຈຳກັດ

ພຸດສະພາບ 2562

71 / 155

ลงชื่อ

ນາຍກວດກົດ ແພພິທັກຍ

ຜູ້掌ນາມຸງການສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳມາວິທາຍລ້ຽນບູຮາ

ພຸດສະພາບ 2562



แบบรายการแสดงผลกระบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານໄຫວ່ງ 6 ຕຳບໍລານາເກສືອ ຄໍາເກອບຄະນຸງ ຈັງຫວັດຂລບຽງ ຮະຍະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	<p>2) ด้านคุณภาพน้ำ ในระยะดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น เท่ากับ 85.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ด้านหน้าโครงการต่อไป โดยโครงการจะบำบัดน้ำเสียขึ้นด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเดิม อาทิตย์นิดเลี้ยงตะกอน เวียนกลับ (Conventional activated sludge) ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณได้ 85 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด รองรับ BOD เข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD ออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนห้องพักรวมมูลฝอยใช้ถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ถัง โดยออกแบบให้มีค่า BOD(เข้า) เท่ากับ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยคาดว่าจะมีปริมาณ 0.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้ว</p>	<p>แต่ละครั้งและเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>4. ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ชัลไฟฟ์ (Sulfide) - สารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - ไขมันและน้ำมัน (Fat oil and grease) - ทีโคเคน (TKN) - ค่าเบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด - บันทึกสถิติข้อมูล ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ทั้งโครงการ - รวบรวมจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ให้ด้วยส 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตาม ตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตาม ตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปี ก่อน) ให้กับ สพ. และเมืองพัทยา <p>ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານໄຫວ່ງ จำกัด

พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleleพทya อยุธยา 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอทางลง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	จะมีค่าบีโอดี 195 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำเสียจะเหลือเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการต่อไปดังนี้ ในระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำด้านลบในระดับต่ำ(-1)		ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	เนื่องจากสภาพปัจจุบันในบริเวณรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ พานิชยกรรมที่ที่พักอาศัย ศาสนสถาน สถานที่ราชการ อาคารอยู่อาศัยรวม และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการจัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือค่าแก้การอนุรักษ์ไม่มี ทรัพยากรชีวภาพบนบกประเภทสัตว์หายากหรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง พบร่องรอยตัวไม่ ที่ปลูกประดับไว้ตามบริเวณต่างๆ ซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ส่วนบุคคล		

ลงชื่อ.....
.....

(นายณัฐพงค์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleleพทya จำกัด

พฤษจิกายน 2562

73 / 155

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพ็ญพักษา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທາ ຂອຍໜອງໄຫຍ່ 6 ຕຳບັນາເກລືອ ອຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຍະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	ซึ่งมีเจ้าของที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนสัตว์ที่พบ ได้แก่ นก สุนัขและแมว เป็นต้นซึ่งเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป และพืชที่โดยรอบโครงการไม่มีอิทธิพลต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์เศรษฐกิจ ดังนั้น กิจกรรมของการพัฒนาโครงการห้างในระยะ ก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	เนื่องจากสภาพปัจจุบันในบริเวณรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ พานิชยกรรมกึ่งที่พักอาศัย ศาสนสถาน สถานที่ราชการ อาคารอยู่อาศัยรวม และที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำที่สำคัญและพบว่าไม่มีแหล่งน้ำผิวน้ำดินธรรมชาติ ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (0)		

ลงชื่อ

ນິກ ດົງ

(นายณัฐพงค์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ

ພຸດສະພາບ 2562

74 / 155

ลงชื่อ

ນິກ ດົງ //

(นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ພຸດສະພາບ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ໂຮງງານໄຫຍ່ 6 ດຳນວນເກີດອື່ນເກີດ ອຳເກວບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊະບູນ ຮະຢະດຳເນີນກາງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	ในระยะดำเนินการจะรับบริการน้ำประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) โครงการมีอัตราการใช้น้ำ ประมาณ 107.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 4.50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยในช่วงของการใช้น้ำสูงสุด คิด เป็น 10.13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดที่ 2.25 เท่าของ ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) สามารถจ่ายน้ำประปาให้กับ ^{โครงการได้อาย่างเพียงพอ โดยโครงการทำการเชื่อมท่อ น้ำประปาของโครงการกับท่อน้ำประปาของ การ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) และ ออกแบบให้มีระบบสำรองน้ำได้ดีน 369 ลูกบาศก์ เมตร/ถัง และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า (ถังเก็บน้ำ สำเร็จรูป) ความจุถังละ 30.00 ลูกบาศก์เมตร/ถัง โดย ความจุถังเก็บน้ำสำรองรวมทั้งหมด เท่ากับ 399}	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดีน โดยถังเก็บน้ำได้ดีนจะใช้ วัสดุแบบกันซึม Cementitious waterproofing membrane ท้าผิวน้ำยอก และสำหรับผิวน้ำใน ทาด้วย Liquid epoxy หรือ Acrylic non toxic ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาภูมิภาค กำหนดเพื่อป้องกันสารปนเปื้อน ควบคุมและตั้งเวลาการสูบน้ำประปาของ โครงการ ให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. ของ ทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อน้ำประปาในช่วงที่มี การใช้น้ำสูงสุดของชุมชน ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นได้ดีน และ ชั้นดาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าว และ รอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอก เข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบ การปนเปื้อนของน้ำภายในถังเก็บน้ำ ได้ดีน และตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli หาก พบว่ามีการปนเปื้อนต้องทำการล้างทำความสะอาด สะอาดทันที สถานที่ตรวจสอบ ถังเก็บน้ำได้ดีน ด้านตรวจสอบการปนเปื้อน <ul style="list-style-type: none"> - สี (Colour), pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความ浑浊 (Turbidity), NTU - ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) - ปริมาณเหล็กทั้งหมด - ความกระด้างของน้ำ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงค์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพพพทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรบุรี เผชิรพัฒนาฯ ชอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอทางลามุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำภายในถังเก็บน้ำ ได้ดิน จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรองไว้ 1 เครื่อง) โดยถังเก็บน้ำได้ดินและถังเก็บน้ำขั้น คาดฟ้ำจะใช้วัสดุแบบกันซึม “Cementitious water proofing membrane” ทำผิวภายนอกและสำหรับผิวน้ำในหาดทราย “Liquid epoxy หรือ Acrylic non-toxic” เพื่อป้องกันสารปนเปื้อนฝาบริการถังละ 2 ฝา (ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร) คาดว่าผลกระทบที่จะก่อให้เกิดผลกระทบความขาดแคลนน้ำใช้ของชุมชน โดยรอบหรือการให้บริการของการประปาไม่เพียงพอ จะเกิดขึ้นด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>4. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>5. ในการออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อก ประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ ชักโครก ประหยัดน้ำ และหัวเช็ดประหยัดน้ำ เป็นต้น</p> <p>6. กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดกำจัดปลวก แมลงสาบ ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีร่วงหล่นลงไปในถังเก็บน้ำประปา โดยจำกัดบริโภคไว้ให้ดำเนินการ</p> <p>7. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปา เป็นประจำ ในเรื่องของ กลิ่น สี เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E.Coli</p> <p>8. ตรวจสอบคุณภาพระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่า มีการชำรุดให้รับแก้ไขทันที</p>	<p>- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria) - <i>Escherichia coli</i> - แซลโมเนลลา (<i>Salmonella</i>)</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรบุรี เผชิรพัฒนาฯ จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792.</p> <p>1. ตรวจสอบริ้วซึมของระบบห่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบให้รับทำการแก้ไขโดยทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> ระบบห่อจ่ายน้ำ</p> <p>2. ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึม หรือแตก) หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p>

ลงชื่อ

น.ส. พ.

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรบุรี เผชิรพัฒนาฯ จำกัด

พฤษภาคม 2562

76 / 155

ลงชื่อ

น.ส. พ.

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມໃຫຍ່ 6 ຕຳບັນນາເກີ້ວຂໍາເກອບງານລະມຸງ ຈັງຫວັດຊົບຮູ່ ຮະຍະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>9. จัดให้มีฝ้าเก็บน้ำถังน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝ้า/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง</p> <p>10. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองปีละ 1 ครั้ง โดยทำการล้างทีละ 1 ถัง จนกว่าจะครบตามจำนวนถังเก็บน้ำสำรองจะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้ในที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ใช้ดินที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการน้ำที่เกิดจาก การล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้รดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>11. กำหนดให้พนักงานฉล้างอุปกรณ์ในภาชนะ รองรับน้ำก่อนนำไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดทำความสะอาด</p>	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792.</p> <p>3. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> ถังเก็บน้ำได้ดินและขันดាចพื้น <u>อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบ</u> ล้างทำความสะอาด <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 1 ปี/ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรທະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792.</p>

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสสน)

กรรมการบริษัท เพชรທະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

77 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ ຂອງພະນັກງານໄຫຍ່ 6 ຕຳມານາເກີດຂໍ້າ ຄໍາເກອບກະລຸນາ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະແດນິນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<p>น้ำเสียที่เกิดจากโครงการมาจากการห้องน้ำ-ห้องล้วมและกิจกรรมอื่นๆ ภายในโครงการ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากการล้างห้องพักรวมมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียจะเกิดขึ้น 100% ของปริมาณน้ำใช้ ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 85.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Conventional activated sludge) ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณได้ 85 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร โดยเกณฑ์การออกแบบยึดตามของสำนักน้ำโยธาฯ และแผนที่รัฐบาลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) 2550 สามารถรองรับปีโอลดี้เข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าปีโอลดี้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดอากาศ (Extended Aerated activated sludge EAAS) เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วนเกราะทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเกราะเต็ม จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบทไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้อย่างดีในระบบบำบัดน้ำเสียและถังตักไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียสถานที่ตรวจสอบ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวัดคุณภาพน้ำทั้ง <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ปีโอลดี้ (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีโคเอ็น (TKN) - ค่าแบคทีเริกกลุ่มโคลิฟอร์ม (Total coliform bacteria) - บันทึกสถิติข้อมูล ระบบบำบัดน้ำเสีย ตาม

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ มนัสวม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ ຈຳກັດ

พฤษภาคม 2562

78 / 155

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍທຸນອງໃໝ່ 6 ຕຳບລານາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ຮະຍະດຳເນີນກາງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>6. ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตักไขมันออกจากถังดักไขมันทุกวัน เมื่อตักไขมันแล้วให้พนักงานนำไปใส่ในถุงที่มีกระดาษชำระ แล้วนำไปหากให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป</p> <p>8. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”</p> <p>9. มีการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบบำบัดเสียรายเดือนเพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p>	<p>แบบ พล.1 เก็บไว้ที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้จัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้กับ สพ. และเมืองพัทยา <p>ความที่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรဓະເພັນຍາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792.</p> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p><u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>สภาพการชำรุดของระบบสุขาภิบาล</p>

ลงชื่อ.....

 (นายณัฐพงศ์ มนัสสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรဓະເພັນຍາ ຈຳກັດ
 พฤศจิกายน 2562

79 / 155

ลงชื่อ.....

 (นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทະເລັກທາ ຂອຍໜອງໃຫຍ່ 6 ຕຳບັນາເກລືອ ຄໍາເກອບາງລະມຸງ ຈັງຫວັດຂລບຽງ ຮະຢະດຳນິນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)			<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ตรวจสอบสภาพการทำงานหัวไช胥ของระบบบำบัด น้ำเสีย เป็นประจำทุกวัน</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792.</p> <p>3. ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอนห่อระบายน้ำรอบ โครงการและบ่อตักมูลฝอยจุดเชื่อมต่อห่อระบายน้ำ สถานที่ตรวจสอบ บ่อพักและห่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อตัก มูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อห่อระบายน้ำ <u>ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p><u>เชิงมูลฝอย</u> <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792.</p>

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ
พฤษภาคม 2562

80 / 155

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทtaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	<p>เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ออกจากรั้นที่โครงการ ไม่ให้เกินช่วงก่อนการพัฒนา ($C = 0.30$) โดยเลือก วิธีการหน่วงน้ำด้วยท่อระบายน้ำซึ่งท่อระบายน้ำของ โครงการมีขนาด $\varnothing 0.40$ เมตร โดยโครงการมีปริมาณ น้ำที่ต้องหน่วง 39.44 ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าการ ระบายน้ำสูงสุด 0.071 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีบ่อ หน่วงน้ำขนาด 45.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายน้ำสู่ บ่อพักเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของเมืองพัทยาซึ่งวาง แนวอยู่ใต้ถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าของโครงการ การระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำจะใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำ ออกจากบ่อหน่วงน้ำ โดยใช้ปั๊มน้ำจำนวน 2 ชุด โดย กำหนดให้สลับกันทำงาน โดยใช้งานจริง 1 ชุด และ สำรอง 1 ชุด อัตราการสูบน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำ เท่ากับ 2.33 ลูกบาศก์เมตร/นาที โดยที่อัตราการ ระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการไม่เกินอัตราการระบายน้ำ ก่อนพัฒนาโครงการซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบใน ระยะดำเนินการ ด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ เพื่อเก็บกัก น้ำฝนส่วนเกินและจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจาก บ่อหน่วงไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนน สาธารณะที่ใกล้กับโครงการ</p> <p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) และมีตัวแปรรดักมูลฝอย ฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>3. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็น ประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของ ตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่ง เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ</p> <p>4. หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้อง^{ดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนห้อใหม่ทันที}</p> <p>5. จัดให้มีมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการ ติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมหากมีแนวโน้มที่ทำ ให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้มาใช้บริการ ภายในโครงการทราบและประชาสัมพันธ์งานเพื่อหา แนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป</p>	<p>1. ตรวจสอบการอุดตันและตื้นเขิน บ่อหน่วงน้ำ ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อตักมูลฝอย บริเวณจุดที่เชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำ ของถนนสาธารณะ</p> <p>2. ตรวจสอบการแตกร้าวหรือชำรุดของท่อระบายน้ำ ของโครงการ หากพบว่าชำรุดต้องรื้บแก้ไขหรือ^{เปลี่ยนใหม่โดยเร็ว} สถานที่ตรวจสอบ <u>ท่อระบายน้ำของโครงการ</u> <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - การอุดตันหรือตื้นเขิน - การแตกร้าวหรือชำรุด <p>ความดีในการตรวจสอบ</p> <p>6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทtaya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792.</p> </p>

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
กรรมการบริษัท เพชรทaleพทtaya จำกัด
พฤษจิกายน 2562

81 / 155

ลงชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ เพพพิตุณย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລັກທາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳບັນນາກເລື້ອ ຄຳເກອບາລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ລະບະດຳເນີນກາງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>เมื่อเปิดดำเนินการโครงการมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการประมาณ 0.78 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำในแต่ละชั้นของอาคาร มีการจัดวางภาชนะรองรับมูลฝอย 5 ถัง แบ่งเป็น ถังสำหรับรองรับถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง ถังมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) ขนาดความจุ 150 ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) ขนาดความจุ 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง และถังสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีเขียว) ขนาดความจุ 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานเข้ามาเก็บขน มูลฝอยประจำชั้น ไปพักไว้ยังห้องพักรวบมูลฝอย สำหรับมูลฝอยอันตรายใส่ถุงสีส้มแล้วรัดปากถุงให้แน่น นำไปวิภากยในห้องพักมูลฝอยอันตราย การจัดการมูลฝอยของโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของเมืองพัทยาเป็นผู้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด</p>	<p>1. โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำในแต่ละชั้นของอาคาร มีการจัดวางภาชนะรองรับมูลฝอย 6 ถัง แบ่งเป็น ถังสำหรับรองรับถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ถังมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง มูลฝอยทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง และถังสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรอดำเนินการทันที</p> <p>2. โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ภายใต้อาคาร จำนวน 1 ห้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย อายุงชุดเจเน มีประตูปิด-เปิดอย่างมีดีด</p>	<p>1. ตรวจสอบจำนวนถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด เดือนละ 1 ครั้ง หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างให้รีบดำเนินการทันที</p> <p>3. ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง

ลงชื่อ.....

(นายนันตชัย มนัส棍)
กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາ ຈຳກັດ
ພຸດສະພາບ 2562

82 / 155


ลงชื่อ.....

(ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
ພຸດສະພາບ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleleพทya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>โครงการจัดให้มีห้องพักรวบรวมมูลฝอยอยู่ชั้นที่ 1 ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับกักเก็บมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) มูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) มูลฝอยทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) และมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) อย่างชัดเจน มีประตูปิด-เปิดอย่างมีดีไซด์ มีระบบระบายน้ำภายในพร้อมฝาตະแกรง ส่วนการดูแลรักษาห้องพักรวมมูลฝอย โดยจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกวัน วันละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำในการทำความสะอาด 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักรวบรวมมูลฝอย จะถูกบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ก่อนไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดซึ่งมีค่าตามมาตรฐานน้ำทั้งก่อนระบายนอกโครงการต่อไป</p>	<p>3. ตรวจสอบริ้วของถุงบรรจุมูลฝอยหั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขึ้นมาในถุง หั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขึ้นมาในถุงหลังการบรรจุมูลฝอย ริ้วให้ลอกออกมาระบายนอก</p> <p>4. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอย นั้นๆก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป</p> <p>5. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค</p> <p>6. จัดให้มีท่อระบายน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย รวมระบบน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>7. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไปชั่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง</p> <p>8. ติดตามประสานงานกับเมืองพัทยา ให้เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการตกค้าง</p>	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ.....

 (นายณัฐพงษ์ มนัสส์)
 กรรมการบริษัท เพชรทaleleพทya จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

83 / 155

ลงชื่อ.....

 (นายทวัชศักดิ์ พุทธพจน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ໂຮງໝາຍຫອນໃໝ່ 6 ຕຳບໍລະນາເກສືອ ຄຳເກອບຊະນຸງ ຈັງຫວັດຊລບຸຮີ ຮະຍະດຳນິນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>9. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง แผ่นพับใบปลิว ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการรู้จักและ เข้าใจหลักการร่วมกันในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair(ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (ประยุปน้ำกลับมาใช้ใหม่) 10. โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน ยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณ มูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน</p>	
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	ในระยะดำเนินการมีความต้องการปริมาณการใช้ ไฟฟ้าประมาณ 1,389.65 KVA โครงการรับบริการ กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพิษฯ เข้าสู่โครงการไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ภายใต้โครงการซึ่ง ระบบไฟฟ้าโครงการนี้ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลำดับจากสายเมนไฟฟ้าแรงสูงที่รับบริการจาก การไฟฟ้า นอกจากนี้ โครงการได้ติดตั้งเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรองอุกเฉินขนาด 300 KVA เพื่อให้เกิดความ มั่นคงต่อการจ่ายพลังงานไฟฟ้าของระบบสืบสาร	<p>มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ</p> <p>1. ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพการทำงาน ของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เป็นประจำ โดยมีวิศวกร ไฟฟ้ารับผิดชอบการตรวจสอบ 2. จัดให้มีช่างเทคนิคที่ผ่านการทดสอบจากกรม แรงงานตามกฎหมายกำหนด เพื่อยูปประจำในการ ดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>1. ตรวจสอบค่าพิกัดทางไฟฟ้าของหม้อแปลง ไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟหลัก ตู้จ่ายไฟย่อย และเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรองทั้งหมดของโครงการ โดยให้ เป็นมาตรฐานการตรวจสอบทางไฟฟ้า สถานที่ตรวจสอบ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟหลัก ตู้จ่ายไฟย่อย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง</p>

ลงชื่อ ນ. ດ. ລ.
(นายณัฐพงศ์ มานะสม)
กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ
ພຸດທະນາຄານ 2562

84 / 155


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ ນ. ດ. ລ.
(นายไกรกาศ เนพพทักษิณ)



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleleพทya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	ระบบป้องกันอันตรายและแจ้งเตือนความปลอดภัย ด้วย ด้านนี้ การเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ (0)	3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องไฟฟ้าให้ใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รับแก้ไขทันที 4. ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟรวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 5. จัดให้มีสวิตซ์ไฟฟ้า ควบคุมหลอดไฟให้เปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 6. เลือกใช้หลอดไฟ LED เนื่องจากให้พลังงานแสงสว่างในระดับสูง และปล่อยความร้อนออกมาน้อยมาก ทำให้ประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศมากขึ้น 7. เลือกใช้คอมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการห้องพักใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและจัดทำไปส่งเครื่องรับประทานในพัลังงานไฟฟ้าแล้วปิดประตูหากไม่ใช้ในโครงการ	ด้วยที่เข้าตรวจสอบ ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าตามมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ความตื่นในการตรวจสอบ 1. เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792 2. กำหนดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าของโครงการอยู่ดูแลเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ โดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขและประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน กรณีเกี่ยวข้องกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานที่ตรวจสอบ ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟฟ้าลักษณะ

ลงชื่อ.....


(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleleพทya จำกัด

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....


(นายทวศก旦 เพพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรหบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรบุรี เผชรบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)		<p>9. จัดทำคู่มือการประยัดพลังงาน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษแก่ผู้มาใช้บริการในโครงการ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อคัดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองฉลากประหยัดพลังงาน 3. ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง(Dimmer)บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงาน内外隔声隔墙 เช่นห้องประชุมสัมมนา ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย 4. ติดตั้งสวิตซ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวสำหรับควบคุมหลอดไฟแสงสว่างทางเดินและห้องน้ำรวม 5. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อกำหนดให้มีการถ่ายเทอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 	<p>ตู้จ่ายไฟย่อย ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p><u>ดูข้อที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>บริษัท เพชรบุรี เจ้ากัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรบุรี เจ้ากัด

พฤษภาคม 2562

86 / 155

ลงชื่อ.....

(นายวงศ์กิตติ เพ็ญพิงกุย)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຂອຍທຸນອງໃຫຍ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊາຍ ຮະຍະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)		<p>6. ใช้มูลค่าก้อนลาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุ淳วนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนัง เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป</p> <p>7. ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ</p> <p>8. ควรใช้สีอ่อนท่ามนั้นกอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทำภายในอาคารเพื่อทำให้ห้องสว่างได้มากกว่า</p> <p>9. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์และจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ต่างๆ</p> <p>การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้บริการภายในโครงการ</p> <p>โครงการจะมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p>	

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสmonkey)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ

ພຸດສະພາບ 2562

ลงชื่อ.....

(นายทวีกฤต เทพพิทักษ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ພຸດສະພາບ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີພ້າຍາ ຂອຍທັນໄທຢູ່ 6 ຕຳມານາເກລືອ ອຳເກວບາງຄະມຸງ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຍະດຳເປັນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)		<p>ภายในพื้นที่โครงการหรือแยกแผ่นพื้นที่เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ประมาณ 25 องศาเซลเซียส 2. ตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตื่นนอนประมาณครึ่งชั่วโมง 3. เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น 4. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้อง 	
3.6 การจราจร	<p>1) ผลกระทบภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ทางโครงการได้จัดให้มีถนนซึ่งเป็นเส้นทางเข้า-ออก ของรถยนต์ 2 เส้นทาง เป็นถนนคอนกรีตขนาด 1 ช่องจราจร/ทิศทาง (เดินรถ 2 ทิศทาง ไป-กลับ) โดยทางเข้า-ออก ของโครงการกว้าง 6.00 เมตร เชื่อมออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ที่ปรึกษาทำ การประเมินปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในระยะ ดำเนินการของโครงการตามจำนวนที่จอดรถในโครงการฯ ตามจำนวนที่ทางโครงการสามารถรองรับได้</p>	<p>1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่จัด ระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวกในการจอดรถยนต์บริเวณที่จอดรถยนต์</p> <p>2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำ ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการห้ามจอดรถยนต์ วางปากทางเข้า-ออก โครงการ และบริเวณริมถนน ซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว</p>	<p>1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้าออกโครงการ</p> <p>ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ ระบบส่องสว่างทางจราจร ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>


ลงชื่อ.....


(นายณัฐพงษ์ มานะสม)


กรรมการบริษัท เพชรทະເລີພ້າຍາ ຈຳກັດ

ພຸດສະພາບ 2562

ลงชื่อ.....


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ພຸດສະພາບ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรบุรี เผชิราราม ชุมชนหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกสือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>เมื่อระยะดำเนินการจะทำให้มีปริมาณการจราจรภายในโครงการ โดยมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.0530 ซึ่งถือได้ว่าค่า V/C Ratio ของถนนภายในโครงการดังกล่าวมีสภาพการจราจรอยู่ในเกณฑ์ "A (ดีมาก)"</p> <p>2) ผลกระทบภายนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>สำหรับผลกระทบต่อการคมนาคมและการจราจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะดำเนินการนั้นหากประมาณว่าปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในระยะดำเนินการเท่ากับ $42+5.66 = 47.66$ PCU ตั้งนั้น ค่า V/C Ratio ของถนนตั้งก่อสร้างที่ปรึกษาได้นำมาคำนวณหาปริมาณการจราจรส่วนตัวที่มีสูงสุดของโครงการ สภาพการจราจรทั้ง 4 สายอยู่ในเกณฑ์ "A (ดีมาก)" ดังนั้นในระยะดำเนินการคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการจราบนั้น ด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>4. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์</p> <p>5. จัดให้มีป้ายจราจร และเส้นทางการเดินรถยนต์ภายในโครงการให้ชัดเจน พร้อมแสดงเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบร้อยของการจอดรถภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการเต็มและไม่สามารถจอดในโครงการ</p> <p>1. จัดให้มีการแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้มาใช้บริการภายในโครงการ และประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในเขตท้องถิ่น โดยรถบริการสาธารณะ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรบุรี เผชิราราม จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p> <p>2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ สัญญาณจราจร</p> <p>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ สัญญาณจราจรในพื้นที่โครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรบุรี เผชิราราม จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p> <p>3. จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ เป็นประจำทุกเดือน สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่โครงการ</p>

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรบุรี เผชิราราม จำกัด

พฤษจิกายน 2562

89 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพพพทักษิ)



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรบุรี เผชิรพัฒนา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)		<p>2. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายนอกในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ</p> <p>มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ</p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมด้านการจราจรอย่างนิ่มเรียบรวมถึงความละเอียดและระบบการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเข้า-เย็น</p> <p>2. จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยในการเข้า-ออกของรถยนต์</p> <p>3. บริเวณทางเข้า-ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบดบังทักษะวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่เพื่อลดการใช้รถยกต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>4. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงาน</p> <p>5. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความ</p>	<p>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เพชรบุรี เผชิรพัฒนา จำกัด</p> <p>โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ *M. M. L.*
 (นายณัฐพงศ์ มานะสม)
 กรรมการบริษัท เพชรบุรี เผชิรพัฒนา จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

90 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ *J. J. J.*
 นายหาวศักดิ์ พพพิทักษ์



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทtya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)		<p>เป็นระเบียบเรียบร้อยของการจดถนนที่จอดรถในที่จอดรถยนต์ของโครงการ</p> <p>6. ห้ามรถยนต์จอดรับส่งผู้โดยสารบริเวณใกล้ทางถนนสาธารณะ โดยประสานงานให้เจ้าของโครงการจัดหาที่จอดรถชั่วคราวสำรอง ในการณ์ที่ที่จอดรถภายในโครงการเต็ม</p>	
3.7 ระบบระบายอากาศ	<p>ในห้องพักอาศัยทุกห้องมีระบบปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split-type air conditioning) โดยมีอัตราการระบายอากาศที่ใช้เท่ากับ 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ตามกำหนดไว้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส่วนในห้องนอนของห้องพักแต่ละแบบมีประตูและหน้าต่างระบบอากาศได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้องจึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบ (O) ต่อการระบายอากาศของโครงการ</p>	<p><u>ระบบระบายอากาศ</u></p> <p>1. ต้องมีประตูหน้าต่างให้เพียงพอต่อการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่</p> <p>2. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในพื้นที่ห้องอาหาร ห้องสำนักงาน ห้องพัก ห้องน้ำ อ่างเหมาะสม</p>	<p>1. ตรวจสอบสภาพหน้าต่าง ประตู ต้องมีสภาพสมบูรณ์</p> <p>2. ตรวจสอบสภาพการทำงานพัดลมระบายอากาศที่มีสภาพพร้อมทำงานตลอดเวลา</p> <p><u>สถานที่</u></p> <p>ห้องอาหาร ห้องสำนักงาน ห้องพัก ห้องน้ำ ด้านนี้</p> <p>สภาพความพร้อมสมบูรณ์ในการทำงาน ความถี่</p> <p>6 เดือนต่อครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>บริษัท เพชรทaleพทtya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ.....
[Signature]

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)
กรรมการบริษัท เพชรทaleพทtya จำกัด
พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....
[Signature]

(นายทวีศักดิ์ เทพพหักขก)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເພົ້າຍາ ທອງທິນ່າຍໃຫຍ່ 6 ຕຳມານາເກລືອ ອຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຈຸບັນ ຮະຢະດຳເນີນກາງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสาร	เนื่องจากโครงการมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับบริการของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและรวดเร็วดังนั้น ในระยะด้านการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0) ต่อการสื่อสารของชุมชนกับพื้นที่โครงการ	-	-
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	โครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและลดความล้องต่อความต้องการที่พักอาศัยในชุมชนคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ(0)	<p>โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 	

ลงชื่อ

(นายสุรพงษ์ มนัสสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເພົ້າຍາ ຈຳກັດ

ພຸດສະພາບ 2562

92 / 155

ลงชื่อ

(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ພຸດສະພາບ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทtaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 - กฎหมายที่ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 - ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 	
4. ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต	ในระยะดำเนินการก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมกล่าวคือการดำเนินงานของโครงการเป็นประเภทโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่วนของสำนักงานโครงการ พนักงานทำความสะอาด คนสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค และพนักงานบัญชี	

ลงชื่อ.....
M. H. d

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทtaya จำกัด

พฤษจิกายน 2562

93 / 155

ลงชื่อ.....

นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรหบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ ຂອງຫນອງໄຫຍ່ 6 ຕຳບັນາເກລືອ ອຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊລບຸຮີ ຮະຍະດຳເນີນກາງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	การเงิน ซึ่งคนในชุมชนสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงาน ดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของห้องเรียน นอกจาคนี้ยังมีร้านค้าอยู่ที่เปิดให้บริการกับคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่ง เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน อันเป็นการช่วยลดปัญหาคนว่างงานในปัจจุบันได้ เมืองพทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ สภาพ ชุมชนท้องถิ่นดังเดิมไม่มีแล้ว สภาพสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนดังเดิม ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็น สังคมเมือง การดำเนินโครงการได้สอดคล้องกับวิถี ชุมชนเมือง และรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี		
4.2 การสาธารณสุข	เมื่อเปิดดำเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของการบริการด้านระบบ สุขาภิบาลและการบริการด้านสาธารณสุขของผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)		

ลงชื่อ *ณ ที่:*

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

94 / 155

ลงชื่อ

(นายภาครกต เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบหลัก (Major Impact) 1) โรคที่มีสาเหตุจากมูลฝอย และน้ำเสีย	ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ก่อให้เกิดกลืนเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคโดยเฉพาะผู้มาใช้บริการภายในโครงการ และประชาชนโดยรอบ	1. ตรวจสอบร้อยรั้วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขั่นมูลฝอยทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขั่นมูลฝอยรั่วไหลออกมายังนอก 2. ให้พนักงานดูดลากบอกระเทหงของมูลฝอยน้ำๆ ก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป 3. มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม รวมรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง	1. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้มีกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที สถานที่ตรวจสอบ บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยต่อกัน ความต้องในการตรวจสอบ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792

ลงชื่อ.....
m. m. l.
 (นายณัฐพงค์ มนัสส์)
 กรรมการบริษัท เพชรทaleพทya จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

95 / 155

ลงชื่อ.....
นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรหบทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມໃຫຍ່ 6 ตำบลนาເກືອຂອງມະນຸງ ຈັງວັດຈຸບັນ ຮະຢະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) โรคระบบทางเดินอาหาร	โรคระบบย่อยอาหาร โรคติดเชื้อจากอาหาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ร่างกายอ่อนแอก โดยเฉพาะผู้暮ฯ ใช้บริการภายในโครงการ ประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก ศตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากระบบย่อยอาหาร อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	1. ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนป้ายคำขวัญเป็นต้น	1. ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขากิษาอาหารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่โครงการ <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792
3) โรคผิวหนัง	แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มประจำวัน อาจก่อให้เกิด เชื้อร้า เป็นสิว เป็นต้น	1. อีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดให้มีระบบห้องน้ำรับน้ำทิ้งภายในโครงการ เพื่อให้คนทั่วไปทิ้งขี้ภายในพื้นที่โครงการ 3. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	1. ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคผิวหนังภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่โครงการ <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ลงชื่อ M. H. d
(นายณัฐพงค์ มานะสน)
กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ
พฤษภาคม 2562

96 / 155

ลงชื่อ J. J. J. J.
(นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມໃຫຍ່ 6 ດຳບນາເກືອຂໍາ ອໍາເນວນທະນາ ຈັງຫວັດຊາບໄຊ ຮະຢະຕຳແນີນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) โรคผิวหนัง (ต่อ)			ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ ໂທຣັບພໍ 085-61497792
4) โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็น พาหะนำโรค	หากมีระบบการจัดการดำเนินการเก็บข้อมูลฝอย รวมทั้งการดูแลรักษาความสะอาดของถังรองรับ มูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวมอยู่スマໍาเสมอจะทำให้ แหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคน้อยลง สัตว์ ที่เป็นพาหะนำโรคลดลง เช่น ลูกน้ำยุงลาย หนู และ แมลงสาบ เป็นต้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. รณรงค์ให้มีการห้ามขายและเพาะพันธุ์สัตว์พาหะ นำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นต้น 2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอย ได้อย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด และดูแลความสะอาด ไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ rabat 3. ทำความสะอาดท่อน้ำที่ไม่ได้มีเศษอาหารค้าง หรืออุดตัน 4. จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาด บริเวณทางเดินภายในอาคารและห้องพักมูลฝอย อย่างสม่ำเสมอ 5. ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในโครงการใช้ ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทึ้งภายในและ ภายนอกอาคาร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายใน โครงการ สัตว์ต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน และ แมลงสาบ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - สำรวจความชุกชุมของหนู แมลงวัน และ แมลงสาบ <u>ความตื้นในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ ໂທຣັບພໍ 085-61497792</p>

ลงชื่อ.....
ม. หาด

(นายณัฐพงศ์ มาโนชสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາມ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....
นายทวีศักดิ์ เทพพหกุช

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทya ขยายหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบของ (Minor impact) 1) โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง	ฝุ่นละอองจากบริเวณที่จอดรถยนต์และถนนโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคระบบหายใจ เช่น ไข้หวัดโรคภูมิแพ้หลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก	1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทึ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก 4. ตรวจสอบช่องระบายน้ำระบายน้ำอากาศภายในอาคารไม่ให้มีลิ่งกีดขวางการระบายน้ำอากาศ 5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ ให้ล้างแอร์เป็นประจำสม่ำเสมอพร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกความสะดวกผู้มาใช้บริการภายในโครงการ	1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านคุณภาพอากาศ สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ปฏิรูปตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792
2) โรคประสาททุเลื่อมจากเสียง	เสียงดัง ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยการเสื่อมของประสาททุเลื่อมขึ้นแต่น้อยมาก	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกจากรถที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี

ลงชื่อ *ณ วันที่*
 (นายณัฐพงศ์ มานะสม)
 กรรมการบริษัท เพชรทaleพทya จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

98 / 155

ลงชื่อ *ณ วันที่*
 (นายทวีกฤต เพพพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรဓะເພັນທາ ຂອຍທຸນອງໃໝ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ຄຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ຮະຍະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง (ต่อ)	โดยเฉพาะผู้มาใช้บริการ ประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสียง เด็กสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากการบประสานหูเสื่อม การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดคลอดของสตรีมีครรภ์ที่อาจเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก เพราะมีภาระเบี่ยงของโรงเรียนอยู่แล้ว	2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ 3. กำหนดให้มีสันนูนชลคลความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อชลคลความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นรถ 4. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	สถานที่ตรวจสอบ ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ด้านที่ใช้ตรวจสอบ สภาพป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนความเร็ว ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรဓະເພັນທາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792
3) โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพำน นำโรค	โครงการเป็นโรงแรม ลักษณะการพักอาศัยของผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันและใช้ของสาธารณะร่วมกันอาจมี แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดการติดต่อจากคนที่เป็นพำนได้	1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณ การสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจาก การไอหรือจามของผู้ป่วย	1. ตรวจสอบรูรังค์ให้ผู้มาใช้บริการ บริเวณภายในโครงการ ควบคุมดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามัย เพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค เป็นประจำตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงค์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรဓະເພັນທາ ຈຳກັດ

พฤษภาคม 2562

99 / 155

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรบุรี เผชิรพัฒนาฯ อยุธยา ชอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพำนัช นำโรค (ต่อ)		<p>2. ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่สี่ม้าเสมอ 3. ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เชื้อน้ำมูกไม่ควรใช้มือขี้踏จมูกหรือปาก 4. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 5. รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเชยันป้ายคำว่า เป็นดัน</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่โครงการ ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ ความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค สกัดการประชาสัมพันธ์ <u>ความตื่นในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรบุรี เผชิรพัฒนาฯ จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>
4) อุบัติเหตุจากการจราจร	แนวโน้มการเพิ่มน้ำหนักของการจราจรอาจส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ	<p>1. มีมาตรการห้ามรถเข้าออกช่องจอดรถโดยผู้มาใช้บริการสามารถจอดรถได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอดรถนอกโครงการ พร้อมจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสำรวจและคุ้มครองอาสามายความสะดวกอยู่สี่ม้าเสมอ 2. ทางโครงการได้ติดต่อและประสานรับจ้างรถตู้และรถแท็กซี่ เพื่อคุ้มครองให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการภายนอกโครงการ</p>	<p>ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณทางเข้าออกโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ <u>ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> ระบบส่องสว่างทางจราจร</p>

ลงชื่อ

(นายณัฐพงศ์ มนัสุม)

กรรมการบริษัท เพชรบุรี เผชิรพัฒนาฯ จำกัด

พฤษภาคม 2562

100 / 155

ลงชื่อ

(นายวิศวัสดิ์ เพพพากษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍທຸນອງໃໝ່ 6 ຕຳບັນລາເກລືອ ອຳເນວບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ແຮຍະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) อุบัติเหตุจากการจราจร (ຕ່ອ)		<p>3. มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์</p> <p>4. มีการทําบัญชีรายชื่อของผู้มาใช้บริการที่มีรายนัดเพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการอีกทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถสาธารณะ</p>	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p> <p>2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> จุดติดตั้งสัญญาณจราจร <u>ด้านนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพงศ์ มนัสสน)

กรรมการบริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด
พฤศจิกายน 2562

101 / 155

ลงชื่อ.....
(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทaya ซอยหองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) อุบัติเหตุในบริเวณสถาน ประกอบการ	ผลกระทบต่อสุขภาพการบาดเจ็บอุบัติเหตุการเสียชีวิต แนวโน้มของอัตราการป่วย อัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจาก อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างอำนวย ความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการเดินรถ จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่องจราจร การเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้ สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย จัดให้พนักงานดูแลความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายใน โครงการ และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดิน เปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งกีดขวาง อันจะก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้ กำหนดกฎระเบียบด้านการจราจร เพื่อป้องกัน อันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติ ตาม มีมาตรการทักเทือน และเสียค่าปรับ และต้อง^{จัดใช้ตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา} 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้าน การจราจรและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <u>พื้นที่โครงการ</u> <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบร่วมกับ ด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสmonkey)
กรรมการบริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด
พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทะเลพพยา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) ภัยจากไฟไหม้	ผลกระทบต่อความปลอดภัย และสุขภาพจากอัคคีภัย เช่น การบาดเจ็บจากการอพยพหนีไฟ มีแนวโน้มของอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นแต่โอกาสมีน้อยมาก	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที จัดทำฝั่งเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร และห้องพักทุกห้อง จัดให้มีแผนป้องกันและรับอัคคีภัย พร้อมทั้งการอบรมและฝึกซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเมืองพัทยา มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ด้านที่ใช้ตรวจสอบ สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยความถี่ในการตรวจสอบ <p>ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ.....

(นายนุชปงค์ มนัสอม)
กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด
พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรพระเพลพัทยา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) ห้องออกกำลังกาย	โครงการจัดให้มีห้องออกกำลังกายจำนวน 1 แห่ง ตั้งนั้นการดำเนินการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับคู่มือข้อแนะนำมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฉบับที่ 1	<p>มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาคารและคุณลักษณะภายใน มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 2. มีแผนผังสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ทางหน้าไฟ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และระบุเบี้ยการใช้บริการที่ชัดเจน 3. จัดให้มีแสงสว่างมีน้อยกว่า 200 ลักซ์ 4. ห้องออกกำลังกายที่มีเครื่องปรับอากาศ ควรมีคุณภาพ การปรับอากาศที่ดี มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 25 องศาเซลเซียส และห้องออกกำลังกายที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ควรมีการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 5. เสียงมีความเข้มของเสียงในห้องออกกำลังกาย เมล็ดสูงสุดไม่เกิน 90 dB(A) 6. มีการแบ่งพื้นที่ให้บริการออกกำลังกาย เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เช่น พื้นที่ด้อนรับ พื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย และพื้นที่กิจกรรมการออกกำลังกายอื่น 	<p>1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามีความเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขในทันที</p> <p>ห้องออกกำลังกาย ด้วยที่ติดตามตรวจสอบ อุปกรณ์ออกกำลังกาย/ป้ายคำเตือน ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรพระเพลพัทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ.....
.....
.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรพระเพลพัทยา จำกัด

พฤษภาคม 2562

104 / 155

ลงชื่อ.....
.....
.....

(นายทรงศักดิ์ เพพพิกกุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍທຸນອງໃຫຍ່ 6 ດຳບລານາເກລືອ ອຳເກວບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ຮະຍະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) ห้องออกกำลังกาย (ต่อ)		<p>7. พื้นที่จัดวางอุปกรณ์ มีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และช่องทางเดินร่วมไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร</p> <p>8. พื้นที่กิจกรรมการออกกำลังกายกลุ่ม มีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 2×2 ตารางเมตรต่อคน</p> <p>9. มีห้องส้วม แยกชาย-หญิง 1 ห้องต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 15 คน, ผู้ใช้บริการไม่เกิน 40 คน มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง 2 ห้อง ผู้ใช้บริการไม่เกิน 80 คน มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง 3 ห้องและเพิ่มขึ้นต่อจากนี้ในอัตราส่วนห้องส้วมแยกชาย-หญิง 1 ห้องต่อจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 50 คน มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องอาบน้ำ ล็อกเกอร์เก็บของ และอ่างล้างมือ แยกชาย-หญิง ที่สะอาดและเพียงพอ</p> <p><u>มาตรฐานด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย</u></p> <p>1. กำหนดให้มีอุปกรณ์ หรือรูปแบบวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การสร้างเสริมระบบหายใจ และหลอดเลือดทิศ การสร้างเสริมระบบกล้ามเนื้อ และการสร้างเสริมการยืดเหยียกล้ามเนื้อ</p>	

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ มนัสmonkey)

กรรมการบริษัท เพชรဓะເພັນຍາ ຈຳກັດ

ພຸດສະພາບ 2562

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพ็ญพิพักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา


ພຸດສະພາບ 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຂອບທະນອງໃໝ່ 6 ຕຳບລນາເກສືອ ຄຳເນົາບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຂລບຸງ ຮະຍະຄຳເນິນກາງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) ห้องออกกำลังกาย (ต่อ)		<p>2. มีระบบและรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ออก กำลังกายให้มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาดและ พร้อมใช้งานทุกวัน</p> <p>3. มีป้ายคำแนะนำ คำเตือนในการใช้อุปกรณ์ออก กำลังกาย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดีดไว อย่างเห็นได้ชัดเจน</p> <p>4. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการด้านสุขภาพ ได้แก่ เครื่องซั่งน้ำหนัก และ วัดส่วนสูง เครื่องวัดความดันโลหิต และ สายวัดรอบ เอว</p> <p>มาตรฐานด้านการบริการ</p> <p>1. มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพแก่สมาชิก ก่อน การให้บริการครั้งแรก เพื่อคัดกรองความเสี่ยง ได้แก่ การซั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/BMI/รอบเอว/ความดัน โลหิต/การจัดทำประวัติสุขภาพ และการตอบ แบบสอบถามการประเมินความพร้อมก่อนการออก กำลังกาย</p>	


ลงชื่อ..... 

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

106 / 155

ลงชื่อ..... 

(นายพวศกิต พेतพิกร)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรพระเพทพยา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) ห้องออกกำลังกาย (ต่อ)		<p>2. จัดให้มีคำแนะนำ หลักการ และขั้นตอนการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ โปรแกรมการออกกำลังกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย และสัดส่วนของร่างกาย</p> <p>3. จัดทำป้ายคำแนะนำ/คำเตือน ในการออกกำลังกาย โดยติด ไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>4. มีน้ำดื่มที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอ อยู่ใกล้บริเวณออกกำลังกาย โดยไม่มีคิดค่าบริการ</p> <p>มาตรฐานด้านบุคลากร</p> <p>1. บุคลากรผู้ให้บริการออกกำลังกาย ต้องมี คุณสมบัติจบการศึกษา ขั้นต่ำปริญญาตรีทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Instructor Exercise) ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบร่วมกันระหว่าง กรมอนามัยและสถาบันการศึกษา</p>	

ลงชื่อ.....
น.ส. ล.

(นายณัฐพงค์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรพระเพทพยา จำกัด

พฤษจิกายน 2562

107 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....

นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleเพทายา ขอยอนหองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอทางลงมุน จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) ห้องออกกำลังกาย (ต่อ)		<p>2. บุคลากรผู้ให้บริการออกกำลังกาย ได้รับการพื้นฟู วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ อย่าง น้อยเป็นครั้ง</p> <p>3. บุคลากรผู้ให้บริการด้านออกกำลังกาย ทำหน้าที่ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาหลักการและขั้นตอนการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กำหนด โปรแกรมการ ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเพศ / อายุและสภาพ ร่างกาย ศักยอรรถภาพก่อนกำหนดโปรแกรมการ ออกกำลังกาย และประเมิน สมรรถภาพทางกาย ของสมาชิกทั้งก่อนและหลังการรับบริการ</p> <p>4. มีบุคลากรรับผิดชอบให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ 1 คนต่อ อุปกรณ์ออกกำลังกายทุกชนิดไม่เกิน 15 เครื่อง และกรณีการออกกำลังกาย กลุ่ม มีบุคลากร รับผิดชอบให้คำแนะนำ 1 คน ต่อผู้ใช้บริการ 30 คน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการเฝ้าระวัง เหตุฉุกเฉิน</p> <p>1. มีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการ ซ้อมแผน ได้แก่ แผนการช่วยชีวิต และ แผนการระจับอัคคีภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี และ</p>	

ลงชื่อ นายธีรพงศ์ มนัสส์
(นายธีรพงศ์ มนัสส์)
กรรมการบริษัท เพชรทaleเพทายา จำกัด
พฤษภาคม 2562

108 / 155

ลงชื่อ นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์
(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทะเลพพยา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) ห้องออกกำลังกาย (ต่อ)		<p>มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หมายเหตุ โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียงติดไว้ในที่มองเห็นชัดเจน</p> <p>2. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้อมใช้ตลอดเวลา</p>	
8) มาตรฐานสุขภาวะอาหาร	เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงต้องมีการปรับปรุง ดูแลห้องอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขภาวะอาหาร	<p>1. สถานที่รับประทาน สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน</p> <p>2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้าห้องน้ำห้องส้วม และเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.</p> <p>3. ใส่สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆต้องแยกเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต้องเก็บที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส</p> <p>5. อาหารปรุงสำเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปิดปากวาสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.</p>	<p>1. ตรวจสอบสุขภาวะห้องอาหาร ห้องครัว ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเป็นประจำ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ ห้องอาหาร ห้องครัว ด้วยที่เข้าตรวจสอบ</p> <p>ความสะอาดตามมาตรฐานสุขภาวะอาหาร</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด</p> <p>โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด

พฤษจิกายน 2562


109 / 155

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพพพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรະทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทะเลพทยา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8) มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (ต่อ)		<p>6. น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีอุปกรณ์ดับ หรือหีบตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้น 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้</p> <p>7. ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำให้เหลว และทิ้งภาชนะท้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.</p> <p>8. เทียงและมีดต้องมีสภาพดี แยกใช้สำหรับเนื้อสัตว์ สุกและเนื้อสัตว์ดิบ และผักผลไม้</p> <p>9. ขอน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้านขึ้นในภาชนะ โปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปอกปีดาทางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.</p> <p>10. มุลฝอยและน้ำเสียทุกชนิดได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>11. ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาดมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา</p>	

ลงชื่อ..... *m.m.m*

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพทยา จำกัด

พฤษจิกายน 2562


110 / 155

ลงชื่อ.....

นายวิวัฒน์ เพพพิทักษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍທຸນອງໃໝ່ 6 ດຳບລານາເກີ້ວ ອຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊົບວິ ຮະຍະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8) มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (ต่อ)		12. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาดสวมเสื้อผ้าแขนยาว ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาดและสวมหมวกหรือ เน็คคลุมผม 13. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดห่อนหนึ่รีມ ปรง ประกอบ และจำหน่ายอาหารทุกครั้ง และต้อง ^{ให้} อุปกรณ์ในการหยอดจับอาหารที่ปูรุ่งสำเร็จแล้วทุก ชนิด 14. ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มีอุดตันปกปิดแผล ให้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาส สัมผัสอาหาร 15. ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ติดต่อไปยัง ^{ผู้บริโภคได้ โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อให้หยด} ปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด	
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	เนื่องจากการดำเนินการโครงการมีลักษณะเป็นที่พัก อาศัย กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัยจะ เกิดกับพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย พนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและพนักงานที่ทำ	1. มีการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอย เป็นประจำสม่ำเสมอ	1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอย สถานที่ตรวจสอบ ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
M. A. L.

(นายณัฐพงศ์ มาโนชสม)

กรรมการบริษัท เพชรဓະເພັນຍາ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

111 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....
[Signature]

(นายทวีศักดิ์ เทพพหทกษ)



แบบรายการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทะเลพพยา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	ความสะอาดห้องพักที่มีแนวโน้มความเสี่ยงจากการ ทำงานมากที่สุด จากการล้มผู้เชื้อโรคหรือสารเคมี ทางพิษหันและการหายใจหากไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลรวมไปถึงHEMA หรือไม่ ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขั้นตอนอย่างที่ถูกต้องหรือการ สัมผัสน้ำเสียซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ ในระดับต่ำ (-1)	<p>2. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์สี่ขาสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและภายในบริเวณอาคาร โครงการโดยไม่มีข้อกำหนด 3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยใช้ผ้าปิด ปากปิดจมูกทุกครั้งภายในโครงการทุก 6 เดือน เพื่อ กำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของ เครื่องปรับอากาศ 4. การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองจะทำอย่าง สม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรือมีการซ่อมท่อประปา ครั้งใหญ่ 5. จัดให้มีห้องพยาบาล 1 ห้อง รวมทั้งเวชภัณฑ์และ ยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสวัสดิการใน สถานประกอบการ พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งอบรม พนักงานให้มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6. ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ[*] แบคทีเรียบริเวณฝักบัวและก๊อกน้ำในห้องพัก อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อลดการสะสมของ เชื้อ Legionella (Legionella pneumophila)</p>	<p>ด้วยที่ได้ตรวจสอบ สภาพการใช้งานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ
(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด

พฤษภาคม 2562

112 / 155

ลงชื่อ
(นายทวีศักดิ์ นาพพห์กษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562




แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทะเลพพยา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	บุคลากรในโครงการ โครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการ อย่างเข้มงวด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ key card ประจำทุกห้องและกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบผู้มาใช้บริการ ภายในโครงการได้ตลอดเวลา จึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	7. ทำความสะอาดพื้นที่นอน โดยใช้สารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การกำจัดไรฝุ่นด้วยสมุนไพร 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการหลัดตกจากระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 3. มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกชั้น ของอาคารภายในโครงการ 4. มีระบบ key card ผ่านเข้า-ออก ภายในห้องพักของโรงแรมทุกห้อง	1. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV และ key card ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ที่ตรวจสอบ</u> ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ตัวนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> สภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792

ลงชื่อ.....


(นายณัฐพงศ์ มนัสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพยา จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ.....


(นายทวัชศิลป์ เทพพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ໂຫຍ່ງ 6 ຕຳບໍລານາເກສືອ ຄຳເກອບງະລຸນາ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຢະດຳນິນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	บุคลากรยานออกโครงการ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร และ 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ พบร้า ปัญหาที่ประชาชนยังมีข้อกังวล คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ ดังนั้น โครงการจึงต้องเฝ้าอย่ามมัคระวังป้องกันอย่างเข้มงวด และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่อยสอดส่องความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และหารือป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที อีกทั้งโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อบุคลากรยานออกโครงการ อันเกิดจากอัคคีภัย การจราจร และอุบัติเหตุจากผู้มาใช้บริการ จึงคาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว ความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการหลัดตกจากระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 3. มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกๆ ชั้น ของแต่ละอาคารภายในโครงการ 4. มีระบบคีย์การ์ด ผ่านเข้า-ออก ภายใต้ห้องพักของโรงแรมทุกห้อง	1. ตรวจสอบให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อยู่ตลอดเวลา ความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> พื้นที่โครงการ <u>ตัวนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> ระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยาม <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792
4.4 ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสะ วายน้ำ	ที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสะวายน้ำ พบร้า การใช้บริการสะวายน้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการและความปลอดภัยของสะวายน้ำ อุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสะวายน้ำ และคุณภาพน้ำในสะ	มาตรการด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของสะวายน้ำ 1. โครงสร้างสะวายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมไม่ได ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย	1. ตรวจสอบโครงสร้างสะวายน้ำ หากชำรุดร้าวซึม ต้องดำเนินการแก้ไขทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> สะวายน้ำและอาคารประกอบ

ลงชื่อ.....
ม. ล.

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ
ພຸດທະນາຄານ 2562

114 / 155

ลงชื่อ.....
ພ.ຫວັດທະນາ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
ພຸດທະນາຄານ 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรဓะເພັນທາຍາ ຂອຍທຸກໃໝ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ອຳເກົດບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຊະບູຮີ ຮະຍະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุการจน้ำบริเวณสะ ว่ายน้ำ (ต่อ)	ว่ายน้ำโครงการกำหนดมาตรการความปลอดภัยของ สะว่ายน้ำและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ของสะว่ายน้ำตามของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2555 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ สะว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ดังนั้น จึงได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ โครงสร้างและความปลอดภัยของสะว่ายน้ำอุบัติเหตุ การจน้ำบริเวณสะว่ายน้ำและคุณภาพน้ำในสะว่าย น้ำสิ่งไม่ส่งผลกระทบ (0)	<p>2. จัดให้มีร่างระบายน้ำล้นมีฝาปิดครอบสะว่ายน้ำอยู่ ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง</p> <p>3. จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสะว่ายน้ำที่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>4. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสะว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สะ ในเวลากลางคืน กรณีมีแสงสว่างใต้น้ำต้องเป็นโคม ไฟชนิดกันน้ำและมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 50 โวลท์</p> <p>5. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสะ ว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขบสาร และ หางเดินขอบสะปีย์ ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้ บริเวณสะว่ายน้ำ</p> <p>7. วัสดุกระเบื้องของโครงการต้องสามารถทนต่อ แรงดันในสะว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี รับน้ำหนักได้</p>	<p><u>ด้านที่เข้าตรวจสอบ</u> <u>โครงสร้างสะว่ายน้ำ</u> <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรဓະເພັນທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p> <p>2. ตรวจสอบร่างระบายน้ำล้น และฝาปิดครอบสะ ว่ายน้ำ หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> บริเวณสะว่ายน้ำโดยรอบ <u>ด้านที่เข้าตรวจสอบ</u> สภาพร่างระบายน้ำและฝาปิดครอบสะว่ายน้ำ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรဓະເພັນທາຍາ จำกัด

พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา


พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານໃຫຍ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ຄໍາເກອບງະລຸນາງ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຢະດຳເນີນກາງ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลดภัยและ อุบัติเหตุการจนน้ำบริเวณระบ รways น้ำ (ต่อ)		<p>มากกว่ากระเบื้องหัวไป และเป็นกระเบื้องขนาด มาตรฐานของระบายน้ำที่สามารถยึดเกาะกับผิวได้ เป็นอย่างดี ไม่หลุดร่อนเสียหายก่อนเวลาอันควร ป้องกันการแทกรากของกระเบื้อง</p> <p>8. กำหนดจุดบริเวณที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด น้ำให้เป็นจุดอันตราย แสดงตำแหน่งพื้นที่น้ำให้ ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย เป็นต้น และห้ามว่ายน้ำเข้าไป บริเวณน้ำ</p> <p>มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการจนน้ำจากการใช้ ระบายน้ำ</p> <p>1. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัว ระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณี ระบายน้ำน้ำมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมี ตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 2. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำระบายน้ำ ซึ่งอยู่ใน ตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดย อุปกรณ์ที่จัดให้ไว้ได้แก่</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ ໂທເສດຖະກິບ 085-61497792</p> <p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำระบายน้ำ เช่น ไม้ ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ໂົມช่วยชีวิต ໄຂ້ອງໃນສາພ ພັກພົມໃຈງານ ສານທີ່ຕ່ອງການ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำระบายน้ำ ซึ่งอยู่ใน ຕັ້ງທີ່ໃຫ້ຕ່ອງການ ສາພພັກພົມໃຈງານຂອງອຸປະກອນໜ່າຍໝາຍ ສາພພັກພົມໃຈງານຂອງອຸປະກອນໜ່າຍໝາຍ</p>

ลงชื่อ 
 (นายณัฐพงศ์ มนัสสอม)
 กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ
 พฤศจิกายน 2562

116 / 155

ลงชื่อ 
 (นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทะเลพพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุการจน้ำบริเวณสะวายน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ไฟมีช่วงชีวิตอย่างน้อย 2 อัน - ห่วงซูชีพขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือ ทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสะวายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน - ไม้ช่วยชีวิต หรือวัสดุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสูงส่วนลึกของสะวายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็กอย่างละ 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสะวายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด <p>3. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสะวายน้ำตามหลักสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษาสะวายน้ำรวมทั้งเป็นผู้ที่ชำนาญในการว่ายน้ำ</p>	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทะเลพพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p> <p>2. ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสะวายน้ำให้มีความชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> บริเวณสะวายน้ำ^{ด้านที่ใช้ตรวจสอบ} ป้ายบอกความลึกหรือเลขบอร์ดตั้งความลึก <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทะเลพพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p> <p>3. ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน</p>

ลงชื่อ ๙๙ : ๔

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพทายา จำกัด

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ ๘๘ : ๔

(นายพิรพัฒน์ เทพพทาก)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรบุรี เผชิร์ จำกัด อยู่หนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอทางลง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณระหว่างน้ำ (ต่อ)		<p>4. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณระหว่างน้ำให้ชัดเจน</p> <p>5. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำระหว่างน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด</p> <p>6. จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ป่วยเจ็บน้ำส่งสถานบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีบลที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที</p> <p>7. มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญฯ เช่น โรงพยาบาลและสถานที่สำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมีคนจมน้ำและต้องปิดประตูห้องนอนโดยโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่ทึ่นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>8. ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่น้ำเต็กอายุตั้งแต่กว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้มาใช้บริการระหว่างน้ำ</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ ชุดปฐมพยาบาล <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> สภาพการใช้งานของชุดปฐมพยาบาล <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรบุรี เผชิร์ จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p> <p>4. ตรวจสอบรถรับ-ส่งผู้ป่วยเจ็บน้ำส่งสถานบริการสาธารณสุขให้พร้อมใช้งานเสมอ สถานที่ตรวจสอบ รถรับ-ส่งผู้ป่วย <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> สภาพรถรับ-ส่งผู้ป่วยให้พร้อมใช้งานเสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

ลงชื่อ นายธนพงศ์ มนัสส์
(นายธนพงศ์ มนัสส์)
กรรมการบริษัท เพชรบุรี เผชิร์ จำกัด
พฤษภาคม 2562

118 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ นายทวีศักดิ์ เพชรพิทักษ์
(นายทวีศักดิ์ เพชรพิทักษ์)



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรဓะເພັນທາຍາ ຂອຍໜອງໄຫຼ່ 6 ຕຳບລານເກີບອື່ອ ຄຳເກອບາລະມຸງ ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຍະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลดภัยและ อุบัติเหตุการจนน้ำบริเวณสะ ว่ายน้ำ (ต่อ)		<p>มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสะว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> ในการร่า່ເຫຼືອໂຮກໃນสะว่ายน้ำຈະໃຊ້ระบบຄລອຣິນ ຕ້ອງຕູແລບໍາຮຸກຂາເຄື່ອງກອງນ້ຳຕາມຮະຍະເວລາ ທີ່ສົມຄວເພື່ອໃຫ້ການດີເຕີມປະສົງທິກາພ ດຳເນີນກາຽດູຕະກອນ ລ້າງຕະໄກ່ແລະຕັກເສີ່ພົງ ສັປດາ໌ລະ 1 ຄຮ້າ ຈັດໃໝ່ປ່າຍແສດຖກງານຂອບງົບຕຳສໍາຫັບຜູ້ໃຊ້ສະວ່າຍ ນ້ຳ ໂດຍມີຂໍ້ຄວາມອ່ານ້ອຍ ດັ່ງນີ້ <ul style="list-style-type: none"> - ຕ້ອງສົມຊຸດວ່າຍນ້າທີ່ສະອາດໃນກາລົງໃຊ້ສະວ່າຍ ນ້ຳ - ຈຳນວນສູງສຸດຜູ້ໃຊ້ສະວ່າຍນ້ຳ ຕ້ອງທຳລັງຮ່າງກາຍກ່ອນລົງໃຊ້ສະວ່າຍນ້ຳທຸກຄັ້ງ ແລະທ້າມທຳສະວ່າຍນ້ຳສັກປຽກ ตรวจสอบເກີຍກັບການຈັດກາສາເຄີມ ການຈັດກາ ສິ່ງປົງກຸລູ ນ້ຳເສີຍ ແລະຂະຍະ ກາຮສູກົນບາລອາຫາຣາແລະ ນ້ຳດື່ມ ກາຮປ້ອງກັນຄວາມຄຸມລັດວັນແລະແມ່ລັງນໍາໂຮກ ກາຮ 	<p>ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ</p> <p>บริษัท ເພັນທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ່ 085-61497792</p> <p>1. ຈັດໄໝພັນກາງຈານທຳຄວາມສະອາດຄອຍຕູແລບໍາ ຄວາມສະອາດໄມ້ໃໝ່ນ້າຈາກບົຣັນທາງເດີນໄຫລ່ງສູ່ ສະວ່າຍນ້ຳ</p> <p>ສັຖານທີ່ຕ້ອງກັນ ບົຣັນສະວ່າຍນ້ຳ</p> <p>ຕັ້ງນີ້ທີ່ຕ້ອງກັນ ຄຸນກາພນ້ຳໃນສະວ່າຍນ້ຳ</p> <p>ຄວາມຄືໃນກາຮປ້ອນ ທຸກວັນ ຕລອດຮະຍະດຳເນີນການ</p> <p>ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ</p> <p>บริษัท ເພັນທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ່ 085-61497792</p> <p>2. ຕ້ອງກັນຄຸນກາພນ້ຳໃນສະວ່າຍນ້ຳ</p>

ลงชื่อ *ນິກ ມະສົມ*

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท ເພັນທາຍາ ຈຳກັດ

ພຸດຍ 2562

119 / 155

ลงชื่อ

นายทวีศักดิ์ ເພັນທິກັນ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ພຸດຍ 2562



แบบรายการแสดงผลกรอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุการจนนา้าบริเวณสระ ว่ายน้ำ (ต่อ)		<p>ดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และเหตุร้าย ให้ สอดคล้องตามคำแนะนำของคณะกรรมการ สาธารณสุข ฉบับที่ 2550/1 เรื่องการควบคุมกิจการ สระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>7. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาด สระน้ำด้วยน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัด สระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติกรวมทั้ง อะแปรงซ้อนวัสดุขวนloy</p> <p>8. ดูแลมิให้การนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระ ว่ายน้ำมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจนนา้า บริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p><u>การบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ</u></p> <p>1. ซ่อนใบไม้และสิ่งสกปรกที่อยู่ในสระเป็นประจำ^{ทุกวัน}</p> <p>2. ขัดกระเบื้อง พื้น ผนัง เกรดตึง โดยเฉพาะร่องยา แนวกระเบื้องจะต้องขาวสะอาด อย่างน้อยขัด สับดาห์ละครั้ง โดยแบ่งขัดเป็นช่วงๆ ในแต่ละวัน</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ บริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p><u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>ความใส สะอาด ไม่มีเศษพัง หรือเศษใบไม้ในสระ^{ว่ายน้ำ}</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด - ด่าง (pH) - ค่าคลอรีนอิสระตกค้าง <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p> <p>3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำทุกๆ เดือน หรือ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>บริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p><u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform bacteria)

ลงชื่อ.....
นายณัฐพงศ์ มนัสส์

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
กรรมการบริษัท เพชรทaleพทya จำกัด
พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....
นายทวีศักดิ์ พทพิทักษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleleพทya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลอดภัยและ อุบัติเหตุการจน้ำบริเวณสะ วายน้ำ (ต่อ)		<p>หากขัดพื้น ให้เลื่อนอกกลางที่ MAIN DRAIN</p> <p>3. ถอดเกรดตึงออกมาล้างผงซักฟอก 6 เดือนครั้ง หรือเวลาที่สกปรกมาก</p> <p>4. การดูดตะกอนในสระนำสายดูดเสียบกับหัวดูด และด้ามอุฐมิเนียมเสียบหัวดูดทึ่งลงในน้ำเอาสายดูด ตะกอนกรอกน้ำจันเต็มสาย แล้วจึงเสียบเข้ากับหัว VACUUM ข้างสระจากน้ำจันจึงเริ่มดูดตะกอนในกรณี ที่ VACUUM ไม่ดูดเนื่องจากมีลมอยู่ในท่อหรือในสายดูดต้องทำการไถลมออกให้หมดเสียก่อน โดย การกรอกน้ำให้เต็มสายดูดอีกครั้ง</p> <p>5. การเติมเคมี โดยการนำน้ำใส่ถังก่อน แล้วจึงนำเคมีผสมลงในน้ำ กวนให้เข้ากัน เทให้ทั่วสระ ส่วนที่ลึกให้เทมากกว่าส่วนอื่นๆ และเทให้ใกล้หัวจ่ายน้ำ เพื่อการกระจายเคมีให้ทั่วสระ</p> <p>6. ทำความสะอาดเครื่องกรองด้วยวิธี BACK WASH เมื่อเครื่องกรองสกปรกรังดื่อไป จะต้องถอดแผ่นกรองออกมาล้างทุกครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเบนที่เรีย - <i>Escherichia coli</i> - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <p>ความตื้นในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ *M. M. L.*

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleleพทya จำกัด

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ

J. J. H.

(นายทวีศักดิ์ เพทพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรบทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกรบทบท่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกรบทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย	โครงการประกอบด้วย อาคารโรงเรียน มีจำนวน ห้องพัก 120 ห้อง โดยโครงการจัดให้มีระบบป้องกัน และเตือนภัยตามกฎหมายกำหนด ดังนี้ อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)	<p>1. จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของ โครงการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎหมาย ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมาย ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>2. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง โดยขอ ความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงเมืองพัทยา เป็น ผู้ให้คำแนะนำและฝึกซ้อมหนีไฟ</p>	<p>1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเตือน ภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ เพื่อ ความปลอดภัยและมั่นใจในอุปกรณ์ สถานที่ตรวจสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p> <p>2. ซ้อมหนีไฟโดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็น^{วิทยากร} สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> การซ้อมอพยพหนีไฟ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p>

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด
พฤษจิกายน 2562

122 / 155

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพ็ญพัฒนา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรพระเพลพัทยา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท เพชรพระเพลพัทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792
4.6 การศึกษา	สถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ทางทิศเหนือ ซึ่งการดำเนินการของโครงการในระยะเปิดดำเนินการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านด้านๆ อย่างเคร่งครัด	-	-
4.7 ศาสนา	จากการสำรวจศาสนสถานที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 1,000 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พบร่วม ศาสนสถานที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด คือ วัดหนองใหญ่ ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 690 เมตร ซึ่ง การดำเนินการของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ดังกล่าวแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านด้านๆ อย่างเคร่งครัด	-	-

ลงชื่อ.....
.....
.....

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรพระเพลพัทยา จำกัด

พฤษจิกายน 2562

123 / 155

ลงชื่อ.....
.....
.....

(นายทวีศักดิ์ เกษพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกรุงเทพต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทະເພົ້າ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ອຳເກອບາງລະມູນ ຈັງຫວັດຈຸບັນ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 สุนทรียภาพ	อาการของโครงการเป็นรูปแบบของอาคารโครงการ เป็นโรงแรม สภาพภูมิทัศน์ก่อนและหลังการพัฒนา โครงการซึ่งพื้นที่ได้รับโครงการมีการใช้ประโยชน์ เป็นบ้านพักอาศัย โรงแรม และที่ดินบุคคลอื่น เพื่อไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก โครงการ จัดให้ปลูกต้นไม้ และจัดภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม ดังนั้น จะเกิดผลกระทบด้านลับในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 575.90 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 2.22 ตารางเมตร/คน โดยดำเนินการที่ปลูก จัดอยู่ตาม บริเวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยลดการสะสมห้อน แสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายสายตา และทำให้ อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจาก การมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายนอกใน โครงการ ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้ บริการมีให้เกิดทัศนียภาพที่เมตต่อผู้พบเห็น ตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอเพื่อ ป้องกันมิให้ไปไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียง อาคาร 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการเจริญเติมโตของดันไม้ในแปลง สวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่ามีดันไม้ เที่ยวเฉาหรือตาย ให้ทำการบำรุงดูแลและปลูก ซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที สถานที่ตรวจสอบ ดันไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ด้านที่ใช้ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทະເພົ້າ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792

ลงชื่อ ນ. ດ. ລ.

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເພົ້າ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

124 / 155

ลงชื่อ

นายทวีศักดิ์ ເພິພິທຸກຍ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การบดบังทิศทางลม แสงแดด	<p>พื้นที่โครงการจะได้อิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศทางต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเดือนจากการพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบกับบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นพื้นที่มีลิ่งป่าลูกสร้างหนาแน่นน้อย จึงมีสภาพการระบายน้ำอากาศค่อนข้างดีคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านบนในระดับต่ำ (-1)</p> <p>ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดของอาคารระยะดำเนินการจะพิจารณาจากรูปร่างลักษณะของตัวอาคาร ลักษณะการวางตัวอาคารประกอบกับทิศทางและมุ่งการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางด้านทิศเหนือ ดังนั้น เจ้าตัวผลกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลา แต่ละช่วงมุมของแสงที่ตกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกหออดลงพื้นที่ใกล้เคียง จะบดบังทิศทางแสงแดดบริเวณบ้านพักอาศัยในด้านทิศเหนือ บางช่วงเวลาเท่านั้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อบุปผาอันเนื่องมาจากการบดบังที่อาจเกิดขึ้นจากการโครงการในระยะดำเนินการ อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการแล้ว จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการแทนการใช้ลักษณะโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ใกล้เคียงและไม่สามารถตอกย้ำได้ ออกแบบอาคารโครงการ ให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุด ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียงทำให้ลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับเรื่องร้องเรียน จากรัฐบาลที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ตราชีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยสถานที่ตรวจสอบ ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนด้วยที่ใช้ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ความคืบในการตรวจสอบ ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792

ลงชื่อ..... พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด
พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ..... พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทวีศักดิ์ เนพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เพชรทaleพทya ขอยอนหองให้ญี่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การซัดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	โครงการเป็นการพัฒนาที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ให้เป็นโรงเรือน โดยการพัฒนาโครงการจะทำให้พื้นที่เดิมถูกแทนที่ด้วยอาคารส่งผลให้สิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการซัดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการดังนี้ โครงการจะดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	<p>1. จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีระหว่างเจ้าของโครงการ พนักงานของโครงการ กับชุมชนโดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม</p> <p>2. ให้เจ้าของโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในโอกาสสำคัญ เช่น งานประจำปี งานวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น</p> <p>3. ให้เจ้าของโครงการส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษา บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา อุปกรณ์กีฬา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เป็นต้น</p>	<p>1. จัดทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การจัดนิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บ mü ฝอย การร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญ เป็นต้น</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่โครงการ และโรงเรียนเมืองพทya 11 (มารยมสาธิพทya) <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ 1 ปี/ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-61497792</p>

ลงชื่อ ณ น.ส.
(นายณัฐพงค์ มานะสม)
กรรมการบริษัท เพชรทaleพทya จำกัด
พฤษภาคม 2562

126 / 155

ลงชื่อ ณ น.ส.
(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562



แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍທນອງໄຫຍ່ 6 ດຳບນາເກລືອ ອຳເນວນບະຄົມ ຈັງຫວັດຊະບູຮີ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.11 การขาดเชยสังคม (Community social respond)	โครงการเป็นการพัฒนาที่ดินซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ให้เป็นโรงเรือน จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โครงการมีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นการศึกษาความต้องการของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้น โครงการกำหนดให้มีแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	1. มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร่วมกัน 2. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในโอกาสสำคัญ เช่น งานประเพณีประจำปี งานวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 3. ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษา บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา อุปกรณ์กีฬา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เป็นต้น	1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ และอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับห้องคืนสถานที่ตรวจสอบ พื้นที่โครงการ ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น ความตื่นในการตรวจสอบ 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-61497792

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาต ก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจของกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ นั่น หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

: จัดให้มีเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการเก็บไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามการที่ระบุไว้โดยละเอียด

: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ ຈຳກັດ โทรศัพท์ 085-6149779

ลงชื่อ
.....

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรဓะເພັນຍາ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ

.....
(นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทaleleพพทายา ซอยหนึ่งในหมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอทางตอนบน
จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความคืบในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพความชำรุดของรั้ว metal sheet - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- ติดตามตรวจสอบรั้ว Metal sheet สูง 4 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอหากชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที - ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทaleleพพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 - บริษัท เพชรทaleleพพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
2. ดินและการชะล้างพังทลาย	- บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้อ่องเรียน	- เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทางเข้า-ออกโครงการ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบ เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทaleleพพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 - บริษัท เพชรทaleleพพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
3. คุณภาพอากาศ	- โรงเรียนเมืองพพทายา 11 (มัธยมสาธิตพพทายา) (รูปที่ 5.2-1)	- ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง	- ตรวจวัดตามวิธีมาตรฐานหรือที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 10 (พ.ศ.2535), ฉบับที่ 24	- ตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดตั้งแต่ CO, HC, NO ₂ , SO ₂ , PM ₁₀ และ TSP ตัวอย่าง 3 วันต่อเนื่อง	- บริษัท เพชรทaleleพพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- 20,000 บาท/ครั้ง

ลงชื่อ.....

 (นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
 กรรมการบริษัท เพชรทaleleพพทายา จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

128 / 155

ลงชื่อ.....

 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລີພາຍາ ຂອຍທັນອິ່ນຢູ່ 6 ຕຳບັນນາເກລືອ ອຳເກອບງາລະນຸ່ງ
ຈັງຫວັດຊລບູຮີ ຮະຍະກ່ອສຽງ (ຕ່ອ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเฉลี่ยของออกไซต์ของไนโตรเจน (NO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซต์ของซัลเฟอร์ (SO_2) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน(PM_{10}) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง - การฉีกขาดของ mesh sheet 	(พ.ศ.2547), ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างรายงานผลให้กับ สม. และเมืองพัทยา 		

ลงชื่อ.....
m. ph. d.

(นายณัฐพงศ์ มาโนสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີພາຍາ ຈຳກັດ

พฤษจิกายน 2562

129 / 155

ลงชื่อ.....
[Signature]
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทะเลพัทยา ซอยหนึ่งใหญ่ 6 ตำบลสนากหลี อ.อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
4. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน - โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) - อุปกรณ์ป้องกันเสียง 	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ - ค่าระดับเสียงสูงสุด - ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง - Ldn 24 - เสียงรบกวน - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff และ headset 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม - ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound level meter) ทั้งนี้ ใน การตรวจวัดระดับเสียงให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff และ headset 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 3 วันต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างรายงานผลให้กับ สพ. และเมืองพัทยา - ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 - บริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 - บริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - 5,000 บาท/ครั้ง - ไม่มี
5. ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) - หอแสดงงานศิลปะ ปิยะศิลป์ภาคร - ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความสั่นสะเทือนPPV , Hz เป็น เวลา 1 วันต่อเนื่อง - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration meter) - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 1 ครั้ง ช่วงงาน ฐานราก และทำการ ตรวจวัด 1 วันรายงานผล ให้กับ สพ. และเมือง พัทยา - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 - บริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 	<ul style="list-style-type: none"> - 30,000 บาท/ครั้ง - ไม่มี

ลงชื่อ นายณัฐพงศ์ มนัสส์

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด

พฤษจิกายน 2562

130 / 155

ลงชื่อ นายทวีศักดิ์ เพชรพัทกุล

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรဓะເພັນຍາ ຂອຍທຸນອິ່ນຢູ່ 6 ຕຳບລານາເກີລື້ອ ຄໍາເກອບາງລະມູນ
ຈັງຫວັດຂລບປ່ຽ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
6. ทรัพยากรน้ำ	- ระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล	- ตรวจสอบสภาพพังбаดด้าน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยทันที	- สักดาที่ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลา	- บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
7. การใช้น้ำ	- ถังเก็บน้ำสำรอง	- สภาพชำรุดและการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง	- ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง ถ้ามีปัญหาการรั่วซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รับแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลา	- บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
	- ถังเก็บน้ำสำรอง	- คุณภาพน้ำใช้โดยสังเกตจากกลืน สี และตะกอน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้เบื้องต้นในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลืน สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดถังถังเก็บน้ำสำรองทันที	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
8. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง ข้าวคราฟสุดท้าย	- ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids)	- ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์โมเดิฟิเคชัน (Azide modification) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลา	- บริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- 20,000 บาท/ครั้ง

ลงชื่อ *ນ. ຖ. ล.*
ลงชื่อ

(นายณัฐพงศ์ มาโนสม)

กรรมการบริษัท เพชรဓะເພັນຍາ จำกัด

พฤษภาคม 2562

131 / 155

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562


ลงชื่อ

นายทวีศักดิ์ เกษพพิทักษ์




ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)


ตัวชี้คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
8. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ซัลฟิด (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน(Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliform bacteria) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไตเตอท (Titrate) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการระเหยแห้ง - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรวยอิม霍ฟ (Imhoff cone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหน้าหันกของน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) - - ชุดทดสอบ ว. 111 			
9. การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของระบายน้ำ - ปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพของระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขในทันที - ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 - บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - ไม่มี

ลงชื่อ 
นายณัฐพงศ์ มนัสส์

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด
พฤษจิกายน 2562


132 / 155

ลงชื่อ 
นายทวัชกิต เทพพิทักษ์
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562




ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทะเลพพทยา ขอยอนหองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอ滂คุม
จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
10. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณจุดตั้งถังมูลฝอย ในพื้นที่ก่อสร้างที่จัด เตรียมไว้	- สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานเสมอและต้องเพียงพอต่อ ปริมาณมูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพของถังมูลฝอยต้อง ไม่ชำรุด พร้อมใช้งานอยู่เสมอและต้อง เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทะเลพพทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
11. การไฟฟ้า	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทะเลพพทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
12. การระบายน้ำภาค	- ผู้พักอาศัยบริเวณ ข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขอ ติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนหมายเลขอ ติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและ ป้ายประชาสัมพันธ์	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทะเลพพทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
13. การสื่อสารและ โทรคมนาคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณ ข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขอ ติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนหมายเลขอ ติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและ ป้ายประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทะเลพพทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
14. การสาธารณสุข	- พื้นที่ก่อสร้าง	- เวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล	- ตรวจสอบเวชภัณฑ์ในการปฐม พยาบาลในสำนักงานก่อสร้างให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทะเลพพทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี

ลงชื่อ.....

 (นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
 กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพทยา จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

133 / 155

ลงชื่อ.....

 (นายทวัศดิ์ เพทพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລັກທາຍາ ຂອຍໜ່ອງໃຫຍ່ 6 ຕໍາບ່ນນາເກີລືວີ້ ອຳເກອບກະລະມູນ
ຈັງຫວັດຂລບຽງ ຮະຍະກ່ອສຮ້າງ (ຕ່ອ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบหลัก						
1) โรคระบบหายใจจากฝุ่นละออง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านคุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านคุณภาพอากาศ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
2) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สมรรถภาพการได้ยินเสียงของคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่ดีตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านเสียง - ตรวจสอบศุขภาพของคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินเสียง (ตรวจหู) ทุก 6 เดือน/ครึ่งคลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
ผลกระทบหลัก						
1) โรคระบบทางเดินอาหาร	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ความเพียงพอของน้ำดื่มและความสะอาดของภาชนะ	- ตรวจสอบให้มีการจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการบริโภค และความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
2) โรคผิวหนัง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติการเจ็บป่วยของคนงาน	- ตรวจสอบสัดส่วนการอุบัติโรคของผู้พักอาศัย	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี

ลงชื่อ.....
ນະ ມະ ມະ
(นายณัฐพงศ์ มานะสม)
กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด
ພຸດສະພາບ 2562

134 / 155

ลงชื่อ.....
ນະ ວິໄສ ດົກ ເພພິທິກິໂມ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
ພຸດສະພາບ 2562



ตารางสรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລັກທາຍາ ຂອຍທນອງໄໝ່ 6 ຕຳບລານາເກລືອ ຄໍາເກອບາງລະມູນ
ຈັງວັດຊຸມບີ່ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
3) โรคที่เกิดจากจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค	- ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
4) โรคที่เกิดจากจากคนเป็นพาหะนำโรค	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ภาวะสุขภาพของคนงานและการอุบัติของโรค	- ตรวจสอบให้มีหน่วยงานบริการสาธารณสุขใกล้เคียงโครงการเข้ามาให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างในด้านการสาธารณสุขและอาชีวอนามัย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
5) อุบัติเหตุจากการจราจร	- พื้นที่ก่อสร้าง	สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปูบัดดิงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ	- ตรวจสอบป้ายซึ่งโครงการ ความสมบูรณ์ของสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก และการปูบัดดิงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ	- ทุกวันตลอดระยะเวลา	- บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
6) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สิ่ติอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดจากการก่อสร้าง	- ตรวจสอบให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ โดยระบุรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- บริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี

ลงชื่อ.....
.....

(นายณัฐพงศ์ มานะสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລັກທາຍາ จำกัด
พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....
.....

(นายวิศิวดิ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทaleพทya ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความตื้นในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
7) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สติบันทึกการเกิดอัคคีภัย	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
15. การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	- จุดติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
16. สุนทรียภาพ	- รั้วโดยรอบโครงการ	- สภาพรั้วสามารถบดบังทัศนอุจاذ	- ตรวจสอบสภาพรั้วที่ดีและสามารถบดบังทัศนอุจاذ	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
17. การบดบังทิศทางทางลมและแสงแดด	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทaleพทya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี

ลงชื่อ *น.ส. ณ. ณ.*
.....

(นายณัฐพงค์ มนัสสน)
กรรมการบริษัท เพชรทaleพทya จำกัด
พฤษจิกายน 2562

136 / 155

ลงชื่อ *นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์*
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ ແຫ່ງທະນາຄາດລຸ່ມ
ຈັງວັດຂລບຸຮ່ຽຍກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
18. การประเมินความ เป็นส่วนตัว	- บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง	- สภาพความชำรุดของรั้วและการเก็บขยะ ของ mesh sheet	- ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กขอบอยู่ในเนียมและ สังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบ พื้นที่โครงการต่อจากรั้วเดิม รวม 6 เมตร	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
19. การลด เชย สิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไป จากการพัฒนาโครงการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น - สภาพป้ายภายนอกโครงการ	- บันทึกจำนวนครั้งพร้อมรายงานเป็น รูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น - ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการป้าย แนะนำการทำงานและป้ายเตือน ให้มี ความถูกต้องชัดเจน และมีสภาพดีอยู่ เสมอ	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 - บริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี

ลงชื่อ.....
.....

(นายณัฐพงศ์ มาโนชสม)

กรรมการบริษัท เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ จำกัด

พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ

.....
(นายทวีศักดิ์ พาพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



ตารางสรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລີພ້າຍາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳບຄນາເກີອີ ອຳເກອບກາລະມູນ
ຈັງຫວັດຊະບຸຮີ ຮະຍະກ່ອສ້າງ (ຕ່ອ)

គັນນີ້ຄຸນກາພ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ບຣິເວນທີ່ຕ້ອງສອບ	ພາຣາມເທົ່ອ	ວິທີການຕ້ອງຈັດ	ຄວາມຄືໃນການຕ້ອງສອບ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ຄໍາໃຊ້ຈ່າຍ
20. ກາຮັດເຊຍສູ່ສັ່ງຄົມ	- ພຶ້ນທີ່ໂຄງການ	- ກົດກໍານຽມການມີສ່ວນຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ທ້ອງຄືນໃນການພັນນາຖຸມຂນ ເຊັ່ນ ວັນເຕັກ ວັນສັກຮານຕໍ່ເປັນດັນ	- ບັນທຶກຈຳນວນຄັ້ງ ພ້ອມຮາຍງານເປັນ ຮູ່ປາພແລະອົບາຍກາພກິຈກະມົດຕ່າງໆ ທີ່ໂຄງການເຂົາມມີສ່ວນຮ່ວມກັບທ້ອງຄືນ	- 6 ເດືອນ/ຄັ້ງ ຕລອດຮະຍະ ກ່ອສ້າງ	- ບຣິ່ນທີ່ ເພື່ອທະເລີພ້າຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບເກີດ 085-6149779	- ໄນເມື່ອ

ໝາຍເຫດ : ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈັດທຳພັກການດໍາເນີນການຕາມມາດການປັບປຸງກັນແລະແກ້ໄຂພິລຸກຮົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາດການຕິດຕາມຕ້ອງສອບພິລຸກຮົບສິ່ງແວດລ້ອມ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບອຸນຸญาດກ່ອສ້າງ
ໂຄງການທຸກ 6 ເດືອນ ໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຂອງຮູ່ທີ່ມີອຳນາຈອນຸ່າຍຕາມກຸ່ມາຍໄທດໍາເນີນໂຄງການຫຼືອີກິຈການອັນເປັນກິຈກະມົດຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງຈັດທ່າງຍາກປະເມີນພິລຸກຮົບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຄົນ ສໍານັກງານຂອງໜ່ວຍງານຂອງຮູ່ອັນໆ ນັ້ນ ທັກໄມ່ປົງບົດຕາມຈະມີຄວາມຜິດຕາມ ພຣບ.ສົ່ງເສົ່ມແລະຮັກໝາຄຸມກາພສິ່ງແວດລ້ອມແໜ່ງໝາດີ (ອັບບັດທີ 2) ພ.ຕ. 2561
: ຈັດໃຫ້ມີເອກະນາຄາມາດການປັບປຸງກັນແລະແກ້ໄຂພິລຸກຮົບສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການເກີບໄວ້ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຫຼັກທີ່ຫວັງຜູ້ຮັບຜິດຂອບສາມາດຄວບຄຸມການປົງບົດມາດການທີ່
ຮັບໄວ້ໂດຍສະດວກ
: ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ດີວ່າ ບຣິ່ນທີ່ ເພື່ອທະເລີພ້າຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບເກີດ 085-6149779

ลงชื่อ *ນິ. ມ. ດ.*
(นายณຸພົງຄໍ ມານະສມ)
ກໍຽມການບຣິ່ນທີ່ ເພື່ອທະເລີພ້າຍາ ຈຳກັດ
ພຸດຍະກິດຕາມ 2562

138 / 155

ลงชื่อ *ນິ. ມ. ດ.*
(นายທວັກຄົດ ແຫ່ພິກຄະ)
ຜູ້ສໍານັກງານສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳມາດການລັບບັດ
ພຸດຍະກິດຕາມ 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรพระเลพพทยา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้	- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในโครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เพชรพระเลพพทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
2. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียว - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว - สภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ สีเขียว - ความสะอาดและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของป้ายจำกัดความเร็วและสันนูนชัลลดความเร็ว - ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ - ตรวจติดตามวิธีมาตรฐานหรือที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2535), ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547), ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เพชรพระเลพพทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - ไม่มี - 80,000 บาท/ครั้ง - 20,000 บาท/ครั้ง

ลงชื่อ.....
m. h. d

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)
กรรมการบริษัท เพชรพระเลพพทยา จำกัด
พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ.....

J. M. H. D.
(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2562




ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทaleleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ตัวชี้คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ในเวลา 24 ชั่วโมง 				
3. เสียง	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูน ชະล้อความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูนชະล้อความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท เพชรทaleleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
4. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ	- บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง ของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอะไซด์มิคิฟิเคชัน (Azide modification) - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไนก้า (Glass fibre filter disc) - ใช้วิธีการไดแทรท (Titrate) 	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เพชรทaleleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- 20,000 บาท/ครั้ง

ลงชื่อ.....
ม. พ. ล.
 (นายณัฐพงศ์ มานะสม)
 กรรมการบริษัท เพชรทaleleพทายา จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

140 / 155

ลงชื่อ.....
นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทaleพทaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
5. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเดอีน (TKN) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliform bacteria) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอิม霍ฟฟ์ (Imhoff cone) - ใช้วิธีการสกัดด้วยด้าวทำละลายแล้วแยกหน้าหนักของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) - ชุดทดสอบ ว. 111 			
6. การใช้น้ำ	- ถังเก็บน้ำใต้ดินและขั้น คาดฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - สี (Colour), Pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความขุ่น (Turbidity), NTU - ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) - ปริมาณเหล็กทั้งหมด - ความกรดด่างของน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - สังเกตด้วยตา - ชิมรส - ต้มกลิ่น - ใช้ Secchi disc - ใช้เครื่องวัด pH meter - ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตเมทรี - นำเข้าตรวจสอบความกรดด่าง (Water hardness indicator) 	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	-5,000 บาท/ครั้ง

ลงชื่อ.....
นายณัฐพงศ์ มนัสส์

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด
พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລັກທາ ຂອຍໜ້ອງໄໝ່ 6 ຕຳບລນາເກລືອ ຄໍາແກ່ວະຄະມຸງ
ຈັງຫວັດຂລນຸຮີ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

ດັບນີ້ຄຸນກາພ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ບຣິເວນທີ່ຕ່ອງຈົດ	ພາຮາມເທິ່ງ	ວິທີກາຣຕ່ອງຈົດ	ຄວາມຕີໃນກາຣຕ່ອງຈົດ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
6. ກາຣໃຊ້ນ້ຳ (ຕ່ອ)	<ul style="list-style-type: none"> - ຄັ້ງເກີນນ້ຳໄດ້ດິນແລະໜັ້ນ ຕາດຫຼາ - ຮະບບທ່ອງຈ່າຍນ້ຳ 	<ul style="list-style-type: none"> - ແບກທີ່ເຮັດກຸນໂຄລິໂຟຣ໌ມທັງໝົດ (Total coliform bacteria) - ອີໂຄໂລ (E.coli) - ແຂລໂມນີເລາ (Salmonella) - ຄວາມສາມາດຄັ້ນວິສະກຽມປະປາ (ກາຣຮ້ວ່າເໝັ້ນຫີ່ອແຕກ) ທາກພບເຫດ ບກພວ່ອຕ້ອງດຳເນີນກາຣແກ້ໄຂທັນທີ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຂຸດທົດສອບ ວ. 111 - ຕ່ອງຈົດໂດຍໃຊ້ວິເຊີມພື້ເວັນ (Most probable number) - ຂຸດທົດສອບ ວ 810/012 - ຕ່ອງຈົດ ຄວາມສາມາດຄັ້ນວິສະກຽມປະປາ (ກາຣຮ້ວ່າເໝັ້ນຫີ່ອແຕກ) ທາກພບເຫດບຸກພວ່ອຕ້ອງດຳເນີນກາຣ ແກ້ໄຂທັນທີ 	<ul style="list-style-type: none"> - ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ 	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣິ່ນທ ເພິ່ນທະເລັກທາ ຈຳກັດ ໂທຮ້າພໍ 085-6149779 	- ໃນເມື່ອ
7. ກາຣນຳບັດນ້ຳເສີຍ	- ບຣິເວນບ່ອຕ່ອງຈົດກາພ ນ້ຳທີ່ກ່ອນແລະໜ້າງອອກ ຈາກຮບບນຳບັດນ້ຳເສີຍ	<ul style="list-style-type: none"> - ຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງ (PH) - ປຶໂອດີ (BOD) - ສາຮແຂວນລອຍ (Suspended solids) - ຜ້າລິຟິດ (Sulfide) - ສາຮທີ່ລະລາຍໄດ້ທັງໝົດ (Total dissolved solids) 	<ul style="list-style-type: none"> - ໃຊ້ເຄື່ອງວັດຄວາມເປັນກຽດແລະດ່າງ ຂອງນ້ຳ (pH meter) - ໃຊ້ວິກາຣອະໄສດົມດີຟິເຄັ້ນ (Azide modification) - ໃຊ້ວິກາຣກຮອງຝ່ານກະດາຍກຮອງໃຢ ແກ້ວ (Glass fibre filter disc) - ໃຊ້ວິກາຣໄຕເຕຣທ (Titrate) - ໃຊ້ວິກາຣຮະເຫຍແໜ້ງ 	<ul style="list-style-type: none"> - ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ 	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣິ່ນທ ເພິ່ນທະເລັກທາ ຈຳກັດ ໂທຮ້າພໍ 085-6149779 	- 20,000 ບາທ/ຄັ້ງ

ลงชื่อ.....
ນິກ: ລ

(นายณູ້ພົກ ມານະສົມ)

ກຽມກາຣບຣິ່ນທ ເພິ່ນທະເລັກທາ ຈຳກັດ

ພຸດຍຈິກາຍນ 2562

ลงชื่อ.....
ນາງກວັກຕິດ ແກ້ພົກທິດ


ຜູ້ຂໍ້າມຄູນກາຣສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳມາວິທາລ້ຽນບູຮາ

ພຸດຍຈິກາຍນ 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกรະระบบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລັກທາ ຈອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳບລານາເກລືອ ຄໍາເກອບກາງລະມຸງ
ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ຮະຢະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

ດັບນີ້ຄຸນກາພ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ບຣິເວນທີ່ຕ່ອງການ	ພາຣາມີເມໂຕຣ	ວິທີການຕ່ອງການ	ຄວາມຄື່ນໃນການຕ່ອງການ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
7. ການບຳບັດນ້ຳເສີຍ (ຕ່ອ)	<ul style="list-style-type: none"> - ດະກອນໜັກ (Settleable solids) - ນ້ຳມັນແລະໄຟມັນ (Fat oil and grease) - ທີ່ເຄເຟັນ (TKN) - ແບຄທີ່ເຮັດກຸມໂຄລິໂຟ່ອມທັງໝົດ (Total coliform bacteria) - ສາກພາກຮ່າຽດຂອງຮະບນສຸຂາກິບາລ - ຮະບນບຳບັດນ້ຳເສີຍ - ບ່ອພັກແລະທ່ອຮະບາຍນ້ຳ ຮອບໂຄງການ ແລະບ່ອດັກ ມູຄົມຍົບວິເວນຈຸດເຂືອມຕ່ອ ທ່ອຮະບາຍນ້ຳສາຮາຮະນະ 	<ul style="list-style-type: none"> - ໄຊວິກາຮກຮວຍອິນໂອຟັກ (Imhoff cone) - ໄຊວິກາຮກສັດດ້ວຍດັວກໍາລະລາຍແລ້ວ ແຍກຫານໜັກຂອງນ້ຳມັນແລະໄຟມັນ - ໄຊວິກາຮກເຈລດາທ່ົດ (Kjeldahl) - ປຸດສອນ ວ. 111 - ຕ່ອງການປະສົງທີ່ກາພກຮ່າຽດນ້ຳເສີຍ - ຕ່ອງການຫຼັງການບຳບັດນ້ຳເສີຍ 	<ul style="list-style-type: none"> - ໄຊວິກາຮກຮວຍອິນໂອຟັກ (Imhoff cone) - ໄຊວິກາຮກສັດດ້ວຍດັວກໍາລະລາຍແລ້ວ ແຍກຫານໜັກຂອງນ້ຳມັນແລະໄຟມັນ - ໄຊວິກາຮກເຈລດາທ່ົດ (Kjeldahl) - ປຸດສອນ ວ. 111 - ຕ່ອງການປະສົງທີ່ກາພກຮ່າຽດນ້ຳເສີຍ - ຕ່ອງການຫຼັງການບຳບັດນ້ຳເສີຍ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຕ່ອງການປະສົງທີ່ກາພກຮ່າຽດນ້ຳເສີຍ - ຕ່ອງການຫຼັງການບຳບັດນ້ຳເສີຍ 	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣິເວນ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ຈຳກັດ ໂທຣສັພ໌ 085-6149779 - ບຣິເວນ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ຈຳກັດ ໂທຣສັພ໌ 085-6149779 	<ul style="list-style-type: none"> - ໃນມີ - ໃນມີ
8. ການຮະບາຍນ້ຳແລະ ປັ້ງກັນນ້ຳທຸວມ	<ul style="list-style-type: none"> - ທ່ອຮະບາຍນ້ຳຂອງ ໂຄງການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ການອຸດຕັນທີ່ອື່ນເຂີນ - ການແຕກຮ່ວມທີ່ອື່ນເຂີນ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຕ່ອງການປະສົງທີ່ກາພກຮ່າຽດນ້ຳເສີຍ - ຕ່ອງການຫຼັງການບຳບັດນ້ຳເສີຍ 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 ເດືອນ/ຄັ້ງ ຕລອດຮະຍະ ດຳເນີນການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣິເວນ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ຈຳກັດ ໂທຣສັພ໌ 085-6149779 	<ul style="list-style-type: none"> - ໃນມີ

ลงຫຼື້ອ... 
ลงຫຼື້ອ... 

(นายณູ້ພົງຄໍ ມານະສົມ)
ກຣມກາຣົບຊັບ ເພິ່ນ ເພິ່ນ
ພຸດຍະກິນ 2562

143 / 155

ຜູ້ສໍານັກງານສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳທະວຽກບໍລິຫານ
ພຸດຍະກິນ 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລັກທາຍາ ຂອຍໜອງໃໝ່ 6 ດຳນາເກີ້ວ່າ ອຳເກົດບາງລະມູນ
ຈັງຫວັດຂລບວງ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

ດັບນີ້ຄຸນກາພ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ບຣິເວນທີ່ຕ່ອງຈົບ	ພາຮມີເຕືອນ	ວິທີກາຣຕ່ອງຈົບ	ຄວາມຄືໃນກາຣຕ່ອງຈົບ	ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ	ຄໍາໃຊ້ຈ່າຍ
9. ກາຣຈັດກາຣນູ່ຝອຍ	- ບຣິເວນທີ່ຕຶ້ງຄັ້ງນູ່ຝອຍ ຫ້ອງພັກນູ່ຝອຍປະຈຳຫັ້ນ ແລ້ວຫ້ອງພັກນູ່ຝອຍຍົມວົງ	- ຄວາມສາມາດໃນກາຣອັນນູ່ຝອຍ ສະພາບທີ່ໄປ(ກາຣຈຳຮຸດ) - ປັບມາຍນູ່ຝອຍຕົກຄ້າງ	- ຕ່ອງຈົບຈຳນວນຄັ້ງ	- ຖຸກ ວັນ ຕ ລ ອ ດ ຮ ຢ ດ ດຳເນີນກາຣ	- ບຣິເວນ ເພົ່າທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບພົດ 085-6149779	- ໃນເມື່ອ
10. ກາຣໃຊ້ໄຟຟ້າ	- ໂຄນໄຟສ່ອງສ່ວ່າ ສ່ວນ ກາຍໃນໂຄຣກາຣແລ້ວສ່ວນ ບຣິເກຣໃນຈຸດຕ່າງໆ - ຕຳແໜ່ງຕິດຕັ້ງໜົມແປລັງ ໄຟຟ້າ	- ສະພາບທີ່ໄປຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະ ສາຍໄຟ - ສະພາກາຣໃຊ້ຈານຂອງໜົມແປລັງໄຟຟ້າ	- ຕ່ອງຈົບສະພາບທີ່ໄປຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະສາຍໄຟ ໃຫ້ອູ້ໃນສະພາດີ່ອູ້ ເສມອ ມາກຈຳຮຸດໃຫ້ດຳເນີນກາຣແກ້ໄຂ ທັນທີ - ຕ່ອງຈົບສະພາບທີ່ໄປຂອງໜົມແປລັງໄຟຟ້າໃຫ້ອູ້ໃນສະພາດີ່ອູ້ເສມອ - ຕ່ອງຈົບຄວາມປົດກົຍຮະບບໄຟຟ້າ ຊົ່ງຮັບຮອງໂດຍວິທາກໄຟຟ້າ	- ເດືອນລະ 1 ຄົ້ນໆ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ - ເດືອນລະ 1 ຄົ້ນໆ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ - ປີລະ 1 ຄົ້ນໆ ຕລອດຮະຢະ ດຳເນີນກາຣ	- ບຣິເວນ ເພົ່າທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບພົດ 085-6149779 - ບຣິເວນ ເພົ່າທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບພົດ 085-6149779 - ບຣິເວນ ເພົ່າທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບພົດ 085-6149779	- ໃນເມື່ອ -20,000 ບາທ/ຄົ້ນ

ลงຫຼື້ອ ນິກົມ

(ນາຍັນຮູ້ພົງກໍ ມານະສມ)

ກຽມກາຣບຣິເວນ ເພົ່າທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ

ພຸດສະກິພາຍນ 2562

144 / 155

ลงຫຼື້ອ

(ນິກົມ ແຫ່ງທິກຸມ)

ຜູ້ຂໍ້າງໝາຍກາຣສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳມາວິທາຍາລັບປຸງປາດ

ພຸດສະກິພາຍນ 2562



ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทaleพทaya ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
11. การจราจร	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่จุดรถยนต์ถนนและทางเข้า-ออกโครงการ - สัญญาณจราจร - ที่จอดรถยนต์ที่เดรียมไว้ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบส่องสว่างทางจราจร - สัญญาณจราจรในพื้นที่โครงการ - จำนวนที่จอดรถยนต์ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบจำนวนไฟส่องสว่าง - ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณจราจรถ้าชำรุดให้รับซ่อมแซม - ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถยนต์ - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779 	- ไม่มี
12. การสาธารณสุขผลกระทบหลัก						
1) โรคที่เกิดจากมูลฝอยและน้ำเสีย	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยต่อก้างภายในโครงการ	- ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยต่อก้างภายในโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
2) ระบบทดลองดินอาหาร	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ด้อยเสมอ	- ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี

ลงชื่อ.....
m. m. s.

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทaya จำกัด

พฤษภาคม 2562

ลงชื่อ.....
นายทวีศักดิ์ แทพพิทักษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລັກທາຍາ ຂອຍທນອງໃໝ່ 6 ຕຳບຸນາເກີ້ວີ ອຳເກອບາງລະມູນ
ຈັງຫວັດຊະບູຮີ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

ດັບທີຄຸນກາພ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ບຣິເວັນທີທຽບສອບ	ພາຮົມເທືອ໌	ວິທີກາຣตรวจວັດ	ຄວາມຕື່ນໃກຣตรวจສອບ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ຄໍາໃຊ້ຈ່າຍ
3) ໂຮຄປົງທັນ	- ພຶ້ນທີໂຄງກາຣ	- ສກາພປ້າຍປະຈຳສັນພັນດີອູ່ເສມອ	- ຕຽບສອບສກາພປ້າຍປະຈຳສັນພັນດີ ຄວາມຮູ້ດ້ານລຸ່າງທີ່ກຳບາລອາຫາກາຍໃນ ໂຄງກາຣ	- ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ	- ບຣິເວັນ ເພື່ອທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ 085-6149779	- ໄນມີ
4) ໂຮຄທີເກີດຈາກສັ່ວ ເປັນພາຫະນຳໂຮຄ	- ບຣິເວັນທີທີ່ດັ່ງລຸ່າມຸລືໂຍຍ ທ້ອງພັກມຸລືໂຍຍປະຈຳຂັ້ນ ແລະທ້ອງພັກມຸລືໂຍຍຮ່ວມ - ພຶ້ນທີໂຄງກາຣ	- ສກາພທ້າໄປ (ກາຮຳຊຸດ) - ເປົ້າມມຸລືໂຍຍທັກຄ້າ - ສໍາຮັບຄວາມຊຸກຊຸມຂອງໜູ້ ແມ່ງວັນ ແລະແມ່ງສາບ - ສກາພປ້າຍປະຈຳສັນພັນດີອູ່ເສມອ	- ຕຽບສອບປະມານມຸລືໂຍຍທັກຄ້າ ກາຍໃນໂຄງກາຣ	- ທຸກວັນ ຕລອດຮະຍະ ດຳເນີນກາຣ	- ບຣິເວັນ ເພື່ອທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ 085-6149779	- ໄນມີ
ພລກຮທບຮອງ						
1) ໂຮຄຮບບທາງເດີນ ຫາຍໃຈຈາກຝູ້ລະອອງ	- ພຶ້ນທີໂຄງກາຣ - ບຣິເວັນພຶ້ນທີສີເຂົ້າວ	- ກາຮປົງບົດຕາມມາຕາກາຣປ້ອງກັນແລະ ແກ້ໄຂພລກຮທບສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານຄຸນກາພ ອາກາດ - ຄວາມສມບູນນີ້ຂອງຕົ້ນໄມ້ໃນບຣິເວັນພຶ້ນທີ ສີເຂົ້າວ	- ຕຽບສອບກາຮປົງບົດຕາມມາຕາກາຣ ຕື່ຕາມ ຕຽບສອບພລກຮທບ ສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບດ້ານຄຸນກາພອາກາດ - ຕຽບສອບພຣຣນໄມ້ວ່າເຈົ້າມີຕົບໂຕ ແລະມີຄວາມສມບູນນີ້ອູ່ເສມອ	- ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ - ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ	- ບຣິເວັນ ເພື່ອທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ 085-6149779	- ໄນມີ
2) ໂຮຄປະສາຫຼຸງເສື່ອມ ຈາກເສີຍ	- ດັນໂດຍຮອບພຶ້ນທີ ໂຄງກາຣ	- ສກາພປ້າຍຈຳກັດຄວາມເວົ້ວແລະສັນນູນ ຄວາມເວົ້ວ	- ຕຽບສອບສກາພສັນນູນຂະລອ ຄວາມເວົ້ວໃຫ້ອູ່ໃນສກາພດີ	- ເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ	- ບຣິເວັນ ເພື່ອທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ 085-6149779	- ໄນມີ

ลงຫຼື້ອ... *m d : b*

(ນາຍຟູ້ພົງຄໍ ມະນະສມ)

ກຣມກາຣບຣິເວັນ ເພື່ອທະເລັກທາຍາ ຈຳກັດ

ພຖຈິກາຍນ 2562

146 / 155

ຜູ້ກຳນົດກາຮສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳມາວິທາຍາລັບປະຫວາງ
ພຖຈິກາຍນ 2562

ลงຫຼື້ອ... *Am / Am*

(ນາຍຫວັກດີ ເພື່ອທະເລັກທາຍາ)



ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรพระเลพพทยา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
2) โรคประสาทหูเดื่อม จากเสียง (ต่อ)	- บริเวณติดตั้งอุปกรณ์โซ่ไฟฟ้าและเครื่องจักร	- สภาพการใช้งานอุปกรณ์โซ่ไฟฟ้าและเครื่องจักร	- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องโซ่ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บีบม้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ		
3) โรคที่เกิดจากคนเป็น พำนะนำโรค	- พื้นที่โครงการ	- ความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อป้องกันปัจจัยทำให้เกิดโรค	- ตรวจสอบบรรรงค์ให้ผู้มาใช้บริการควบคุมดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามัย เพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท เพชรพระเลพพทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
4) อุบัติเหตุจาก การจราจร	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออก โครงการ - จุดติดตั้งสัญญาณจราจร ภายในโครงการ	- ระบบส่องสว่างทางจราจร - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท เพชรพระเลพพทยา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี

ลงชื่อ.....
.....
.....

(นายณัฐพงศ์ มาโนะสม)

กรรมการบริษัท เพชรพระเลพพทยา จำกัด


พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เทพพิภากย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລັກທາ ຂອຍທ່ອງໃໝ່ 6 ຕ້ານລານາເກສືອ ອຳເກອບກາງລະມຸງ
ຈັງຫວັດຂລບຸຮີ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ (ຕ່ອ)

ດົກປົມກາພ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ບຣິເວລນທີ່ຕ່າງສອບ	ພາຮາມມືເຫອຼົງ	ວິທີກາຣຕ່າງວັດ	ຄວາມຄື່ນກາຣຕ່າງສອບ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ຄາໃຊ້ຈ່າຍ
5) ອຸປັດທະນາການເປີດ ດຳເນີນກາຣ	- ພຶ້ນທີ່ໂຄຣກາຣ	- ກາຣປົມບັດທີ່ຕ່າມມາດຕະກາຣຕິດຕາມ ຕ່າງສອບຮ່ວມກັບດ້ານກາຣຈາຈອຣແລະ ກາຣປົ່ງກັນອັກືກັຍ	- ຕ່າງສອບໃຫ້ມີກາຣປົມບັດທີ່ຕ່າມ ມາດຕະກາຣປົ່ງກັນແລະແກ້ໄຂຜິດກະທນ ສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບດ້ານກາຣຈາຈອຣແລະ ກາຣປົ່ງກັນອັກືກັຍຍ່າງເຄື່ອງຄົດ	- ເດືອນລະ 1 ຄຣັງ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ	- ບຣິບໍພ ເພົ່າທະເລັກທາ ຈຳກັດ ໂທຮັບພໍ 085-6149779	- ໃນມີ
	- ພຶ້ນທີ່ໂຄຣກາຣ	- ສົດທີ່ເຫັນກາຣສາຫະກົມສຸຂະຮາຍງານ ປປະຈຳປີ	- ຕ່າງສອບແລະບັນທຶກອຸປັດທະນາຍາໃນ ໂຄຣກາຣ	- ປຶລະ 1 ຄຣັງ ຕລອດຮະຢະ ດຳເນີນກາຣ		
6) ອຸປັດທະນາຍັກຍົກຍົມ	- ພຶ້ນທີ່ໂຄຣກາຣ	- ກາຣຫຼຸມອພຍພනີ່ໄຟ	- ຕ່າງສອບ/ປະເມີນກາຣຫຼຸມອພຍພ නີ່ໄຟ	- ປຶລະ 1 ຄຣັງ ຕລອດຮະຢະ ດຳເນີນກາຣ	- ບຣິບໍພ ເພົ່າທະເລັກທາ ຈຳກັດ ໂທຮັບພໍ 085-6149779	- ໃນມີ
	- ພຶ້ນທີ່ໂຄຣກາຣ	- ສັກພາກໃຊ້ງານຂອງອຸປະກຣນີ່ປົ່ງກັນ ແລະເດືອນກົມ	- ຕ່າງສອບຄຸດແລະອຸປະກຣນີ່ປົ່ງກັນແລະ ເດືອນກົມໃຫ້ອູ້ຢູ່ໃນສັກພະດີ ພົມໃຊ້ງານ ອູ້ເສມອ	- ປຶລະ 1 ຄຣັງ ຕລອດຮະຢະ ດຳເນີນກາຣ		
13. ມາດຮຽນກາຣ ບຣິກາຣ (1) ຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍ	- ພຶ້ນທີ່ໂຄຣກາຣ	- ອຸປະກຣນີ່ອອກກຳລັງກາຍ/ປ້າຍຄຳເດືອນ	- ຕ່າງສອບອຸປະກຣນີ່ແລະປ້າຍຕ່າງໆໃນ ຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມ ມາດຮຽນ	- ສັບປັດທີ່ລະ 1 ຄຣັງ ຕລອດ ຮະຢະດຳເນີນກາຣ	- ບຣິບໍພ ເພົ່າທະເລັກທາ ຈຳກັດ ໂທຮັບພໍ 085-6149779	- ໃນມີ
	- ພຶ້ນທີ່ໂຄຣກາຣ	- ຄວາມສະເຄດຕາມມາດຮຽນສຸຂະກົບກາລ ອາຫາຣ	- ຕ່າງສອບຄຸນກາພອາຫາຣໃຫ້ເປັນໄປ ຕາມສຸຂະກົບກາລ	- ຖຸກວັນ ຕລອດຮະຢະ ດຳເນີນກາຣ	- ບຣິບໍພ ເພົ່າທະເລັກທາ ຈຳກັດ ໂທຮັບພໍ 085-6149779	- ໃນມີ

ลงຊື່ *m. h. l.*
ลงຊື່ *m. h. l.*

(นายณັ້ງພົງຄົມ ມານະສົມ)
ກຽມກາຣບຣິບໍພ ເພົ່າທະເລັກທາ ຈຳກັດ
ພຸກສີກາຍນ 2562

148 / 155

ลงຊື່ *ນາງທວກດີ ເພົ່າທະເລັກທາ*
ຜູ້ຂໍ້າງໝູກສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳມາວິທາລີຍບູຮາ
ພຸກສີກາຍນ 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทaleพทายา ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	- ระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม - ห้องพักนุลฝอยรวม	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม - ความสามารถในการรองรับนุลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณนุลฝอยติดค้างความสะอาด ของห้องพักนุลฝอยรวม	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการนุลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักนุลฝอยรวมโดยใช้ถุงมือ และผ้าปิดปากจนทุกครั้ง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี
2) ความปลอดภัย (1) บุคลาภัยในโครงการ	- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) - ระบบคีย์การ์ด	- สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) - สภาพการใช้งานระบบคีย์การ์ด	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด(CCTV) - ตรวจสอบระบบคีย์การ์ด ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด โทรศัพท์ 085-6149779	- ไม่มี

ลงชื่อ.....
.....
.....

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทaleพทายา จำกัด

พฤษภาคม 2562

149 / 155

ลงชื่อ.....

(นายทวีศักดิ์ เพพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2562




ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕານ ຂອບທະນອງໄຫຼ່ 6 ດຳບລນາເກສືອ ຄໍາແກອບາງລະມູນ
ຈັງຫວັດຊະນຸຣີ ຮະຍະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

ຕົກນື້ອຸປະກອນ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ບຣີເວນທີ່ຕ້ອງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ພາຮມນິໂຕ	ວິທີການຕ້ອງການ	ຄວາມຕິ່ນໃນການຕ້ອງການ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
(2) ບຸກຄລກາຍນອກ ໂຄງການ	<ul style="list-style-type: none"> - ຜູ້ພັກອາຍຸ່ຫັ້ງເຄີຍຫວີ້ວ່າ ຜູ້ຮັກເຮືອນ - ພຶ້ນທີ່ໂຄງການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຈຳນວນເຮືອງຮັກເຮືອນ - ຮະບບການຮັກຫາຄວາມປລອດກັຍຂອງ ເຈົ້າຫັ້ນທີ່ປະຈຳປົ້ນຍາມ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຕ່ອງການປິ່ນເຈົ້າຫັ້ນທີ່ຕ້ອງຮັບ ເຮືອງຮັກເຮືອນ ຈາກຜູ້ອຸ່ຢູ່ອາຍຸ່ຫັ້ງທີ່ຍູ້ ໄກລ້າເຄີຍເຫັນທີ່ໂຄງການ - ຕ່ອງການປິ່ນເຈົ້າຫັ້ນທີ່ຕ້ອງຮັບ ເຮືອງຮັກເຮືອນ ຈາກຜູ້ອຸ່ຢູ່ອາຍຸ່ຫັ້ງທີ່ຍູ້ ໄກລ້າເຄີຍເຫັນທີ່ໂຄງການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ປະຈຳທຸກວັນ - ຕ່ອງການປິ່ນເຈົ້າຫັ້ນທີ່ຕ້ອງຮັບ ເຮືອງຮັກເຮືອນ ຈາກຜູ້ອຸ່ຢູ່ອາຍຸ່ຫັ້ງທີ່ຍູ້ ໄກລ້າເຄີຍເຫັນທີ່ໂຄງການ 		
15. ການຈັດການສະວ່າຍ ນ້ຳ	<ul style="list-style-type: none"> - ສະວ່າຍນ້ຳແລະອາຄານ ປະກອບ - ບຣີເວນ ສະວ່າຍນ້ຳ ໂດຍຮອບ - ບຣີເວນ ສະວ່າຍນ້ຳ ໂດຍຮອບ - ບຣີເວນສະວ່າຍນ້ຳ 	<ul style="list-style-type: none"> - ໂຄງຮ້າງສະວ່າຍນ້ຳ - ສະພາບຮະບາຍນ້ຳແລະຝາປີປອບ ສະວ່າຍນ້ຳ - ໂຄມໄຟສ່ອງສວ່າງ - ສະພາບກະເບື້ອງສະວ່າຍນ້ຳ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຕ່ອງການປິ່ນເຈົ້າຫັ້ນທີ່ ທັງໝົດຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການແກ້ໄຂ ທັນທີ - ຕ່ອງການປິ່ນເຈົ້າຫັ້ນທີ່ ທັງໝົດຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການແກ້ໄຂທັນທີ - ຕ່ອງການປິ່ນເຈົ້າຫັ້ນທີ່ ທັງໝົດຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການແກ້ໄຂທັນທີ - ຕ່ອງການປິ່ນເຈົ້າຫັ້ນທີ່ ທັງໝົດຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການແກ້ໄຂທັນທີ 	<ul style="list-style-type: none"> - ທຸກວັນຕ່ອງຮະຍະ ດຳເນີນການ - ທຸກວັນຕ່ອງຮະຍະ ດຳເນີນການ - ທຸກວັນຕ່ອງຮະຍະ ດຳເນີນການ - ທຸກວັນຕ່ອງຮະຍະ ດຳເນີນການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣີທັກ ເພີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ ໂທເກີພໍ 085-6149779 	<ul style="list-style-type: none"> - ໃນເມື່ອ

ลงชื่อ *ນິກົມ*
 (นายณິກົມ ມານະສມ)
 ກຽມການບຣີທັກ ເພີ້ມຕົກຕານ ຈຳກັດ
 ພຸດສະພາບ 2562

150 / 155

ลงชื่อ *ນິກົມ*
 (นายທິວິກົມ ເທິພິທິກົມ)
 ຜູ້ຂໍ້າງມູນການສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳມາວິທາລີບປຸງການ
 ພຸດສະພາບ 2562



ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทะเลพพทยา ซอยหน่องใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความตื้นในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย
15. การจัดการระบุว่า น้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - สรรว่ายน้ำ - สรรว่ายน้ำ - อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณระบายน้ำ - บริเวณระบายน้ำ - ชุดปฐมพยาบาล - รถรับ-ส่งผู้ป่วย 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาด - ที่วางสำหรับใช้เป็นที่ติดทางเดิน ไม่ลื่น ไม่มีน้ำซึ้ง - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิต - ป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึก - สภาพการใช้งานของชุดปฐมพยาบาล - สภาพรถรับส่งของผู้ป่วยให้พร้อมใช้งานเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาด - ตรวจสอบที่วางสำหรับใช้เป็นที่ติดทางเดิน ไม่ลื่น ไม่มีน้ำซึ้งอยู่เสมอเป็นประจำทุกวัน - ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำระบายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของระบายน้ำให้มีความชัดเจนและมองเห็นได้ชัด - ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำระบายน้ำ หรืออยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด - ตรวจสอบรถรับ-ส่งผู้ป่วยเจ็บนำเสนอส่วนราชการสาธารณสุขให้พร้อมใช้งานเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 		

ลงชื่อ.....*m. m. k.*

(นายณัฐพงศ์ มนัสส์)

กรรมการบริษัท เพชรทะเลพพทยา จำกัด

พฤษจิกายน 2562

ลงชื่อ

B. P. P.
นายวรศักดิ์ เพพพิทักษ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษจิกายน 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລີ້ມຕົກຕາວ
ພະຍານາກສູງ ໂຮງງານພະຍານາກສູງ ຊອຍທະກິໄຫຍ່ 6 ດຳບັນດາເກສືອ ຢ້າມເກອບກາງລະມຸງ
ຈັງຫວັດຊານນີ້ ຮະຢະດຳເນີນການ (ຕ່ອ)

ຕົກນີ້ຄຸນກາພ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ບຣິເວນທີ່ຕ້ອງກວດ	ພາຮມນີ້ເຕືອນ	ວິທີການຕ້ອງກວດ	ຄວາມຄືໃນການຕ້ອງກວດ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ຄໍາໃຊ້ຈ່າຍ
15. ການຈັດການສະວ່າຍ້າ ນ້ຳ (ຕ່ອ)	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣິເວນສະວ່າຍ້ານ້ຳ - ບຣິເວນສະວ່າຍ້ານ້ຳ (ຮູບທີ 5.2-2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ຄຸນກາພນ້ຳໃນສະວ່າຍ້ານ້ຳ - ຄວາມໄສ ສະອາດ ໄມມີເໜັກ ທີ່ໄວ້ເປັນສະວ່າຍ້ານ້ຳ - ຄວາມປັບປຸງ-ດ້າງ (pH) - ດ້າວໂຫຼວງອີສະຫະດັກດ້າງ - ດ້າວໂຫຼວງ ພັບຄົງທີ່ເຮີຍ (Coliform bacteria) - ດ້າວໂຫຼວງທີ່ເຮີຍ - <i>Escherichia coli</i> - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - ຈັດໄໝມີພັນກາງທໍາຄວາມສະອາດຄອຍ ດູແລທໍາຄວາມສະອາດໄມ້ໄໝນ້າຈາກ ບຣິເວນທັງເດືອນໃຫ້ລວງສູ່ສະວ່າຍ້ານ້ຳ ເນື່ອຈາກທໍາໄໝນ້າໃນສະວ່າຍ້ານ້ຳກົບປົກ ເກີດກາປັນເປື່ອນ ໂດຍທໍາຄວາມສະອາດ ບຣິເວນສະວ່າຍ້ານ້ຳທຸກວັນ ມັງຈາກປັດ ໃສ້ສະວ່າຍ້ານ້ຳແລ້ວ - ຕຽບສອບຄຸນກາພນ້ຳໃນສະວ່າຍ້ານ້ຳ ທຸກວັນ - ຕຽບສອບຄຸນກາພນ້ຳໃນສະວ່າຍ້ານ້ຳ ທຸກໆ ເຖິວນ ທີ່ເຖິວນ ອະລຸດ 1 ຄົ້ງ ຕລອດຮະຍະເລາດດຳເນີນການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຖຸກວັນ ຕລອດຮະຍະ ດຳເນີນການ - ຖຸກວັນ ຕລອດຮະຍະ ດຳເນີນການ - ເທືອນລະ 1 ຄົ້ງ ຕລອດຮະຍະເລາດດຳເນີນການ 	<ul style="list-style-type: none"> - ບຣິເວນ ເພື່ອທະເລີ້ມຕົກຕາວ ຈຳກັດ ໂທສັບພົດ 085-6149779 	<ul style="list-style-type: none"> - ໄມມື້

ลงชื่อ.....
นายณัฐพงศ์ มาโนะสม

กรรมการบริษัท ເພື່ອທະເລີ້ມຕົກຕາວ ຈຳກັດ
ພຸດຍະກິດ 2562

152 / 155

ลงชื่อ.....
(นายไห้วັດທະນີ ແພພິທິກຳ)
ຜູ້ຂໍ້າງຸມການສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳຫວັດຍຸບປຸພາ
ພຸດຍະກິດ 2562



ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกรบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ เพชรทະເລັກທາຍາ ຂອຍໜອງໃໝ່ 6 ຕຳນາເກີ້ວ ຄໍາເກອບາງລະມູນ
ຈັງຫວັດຂລບຸຮ່ຽຍດໍາເນີນການ (ຕ່ອ)

ດັບປັດຄຸນກາພ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ບຣິເວນທີ່ຕ່າງສອບ	ພາຮມີເຕືອນ	ວິທີການຕ່າງສອບ	ຄວາມດີ່ໃນການຕ່າງສອບ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
16. ສູນທີ່ຢູ່ກາພແລະ ກາຮທ່ອງເຫິຍ	- ຕັນໄມ້ບຣິເວນພື້ນທີ່ສີ ເຂົ້າວ່ອງໂຄງການ	- ດ້ວຍຄວາມສົມບູຮຸນຂອງຕັນໄມ້ໃນບຣິເວນ ພື້ນທີ່ສີເຂົ້າວ່າ	- ຕ່າງສອບ ດ້ວຍຄວາມສົມບູຮຸນຂອງຕັນໄມ້ ໃນບຣິເວນພື້ນທີ່ສີເຂົ້າວ່າມີສຳພາດດີ່ຍ່າ ເສນວ	- ເດືອນຕະ 1 ຄັ້ງ ຕລອດ ຮ່ຽຍດໍາເນີນການ	- ບຣິເວນ ເພື່ອພະເພັນທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ່ 085-6149779	- ໄມມື
17. ທຶກທາງແສງແດດ ແລະທຶກທາງລົມ	- ຜູ້ພັກອາຫັນບຣິເວນ ຫັ້ງເຄີຍຫຼືອຝັ້ງຮັງເຮັນ	- ເຮັດວຽກເຮັດວຽກຈັກຜູ້ໄດ້ຮັບຜຸລກຮົບກາບ	- ຕິດຕັ້ງກ່າວຮັບຄວາມຄິດເຫັນທີ່ບຣິເວນ ປ້ອມຍາມເພື່ອຮັບເຮັດວຽກເຮັດວຽກທີ່ອາຈ ເກີດຂຶ້ນ ນາກມີປົງຫາເກີດຂຶ້ນຕ້ອງໜາ ແນວທາງແກ້ໄຂໃນທັນທີ	- ຖຸກວັນ ຕັ້ງແຕ່ກ່າວກ່ອສ້າງ ອາຄາຈນແລ້ວເສົ່າງ	- ບຣິເວນ ເພື່ອພະເພັນທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ່ 085-6149779	- ໄມມື
18. ກາຮຈະເຊຍ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ ສູນເສີຍໄປຈາກກາ ພັດນາໂຄງການ	- ພື້ນທີ່ໂຄງການ	- ດີກຈົກການມີສ່ວນຮ່ວມກັບໜ່າຍງານ ທົ່ວງຄືນໃນການພັດນາໝູນໝານ ເຊັ່ນ ວັນ ເດືອນ ວັນສົງການຕົ້ນ ເປັນຕັນ	- ຕ່າງສອບບັນທຶກຈຳນວນຄັ້ງ ພ້ອມ ຮາຍງານເປັນປົງປາພແລະອົບຍາກພ ກິຈການຕ່າງໆ ທີ່ໂຄງການເຂົາມາມີ ສ່ວນຮ່ວມກັບທົ່ວງຄືນ	- 1 ຄັ້ງ/ປີ ຕລອດຮ່ຽຍ ດໍາເນີນການ	- ບຣິເວນ ເພື່ອພະເພັນທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ່ 085-6149779	- ໄມມື
19. ກາຮຈະເຊຍສູ່ສັ່ນຄົມ (Community-Social Respond)	- ພື້ນທີ່ໂຄງການ	- ດີກຈົກການມີສ່ວນຮ່ວມກັບໜ່າຍງານ ທົ່ວງຄືນ ໃນການພັດນາໝູນໝານ ເຊັ່ນ ວັນ ເດືອນ ວັນສົງການຕົ້ນ ເປັນຕັນ	- ຕ່າງສອບບັນທຶກຈຳນວນຄັ້ງ ພ້ອມ ຮາຍງານເປັນປົງປາພແລະອົບຍາກພ ກິຈການຕ່າງໆ ທີ່ໂຄງການເຂົາມາມີ ສ່ວນຮ່ວມກັບທົ່ວງຄືນ	- ຖຸກ 6 ເດືອນ/ຄັ້ງ ຕລອດຮ່ຽຍດໍາເນີນການ	- ບຣິເວນ ເພື່ອພະເພັນທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ່ 085-6149779	- ໄມມື

หมายເຫດຖານ : ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈັດທຳພັກການດໍາເນີນການຕ່າງສອບມາຕ່າງການປົ້ນກັນແລະແກ້ໄຂຜຸລກຮົບກາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕ່າງການຕ່າງສອບຜຸລກຮົບກາບສິ່ງແວດລ້ອມ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບອຸນຸງາດກ່ອສ້າງ
ໂຄງການທຸກ 6 ເດືອນ ໃໃກ້ກັບໜ່າຍງານຂອງຮູ້ທີ່ມີຄໍານາຈອນກູ້າຕາມກູ້າມຍໍໃຫ້ດໍາເນີນໂຄງການຫຼືກິຈການທີ່ຕ້ອງຈັດທໍາຮ່າງການກປະເມີນຜຸລກຮົບກາບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຄົນ ສຳນັກງານຂອງໜ່າຍງານຂອງຮູ້ອັນື່ງ ທາກມີປົງປັບຕິຕາມຈະມີຄວາມພິດຕາມ ພຣບ.ສ່າງເສົ່ມແລະຮັກໝາກພາສິ່ງແວດລ້ອມແໜ່ງໜາດ (ອັບຕົ້ນທີ່ 2) ພ.ສ. 2561

: ຈັດໃຫ້ມີເອກສາມາດການປົ້ນກັນແລະແກ້ໄຂຜຸລກຮົບກາບສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການເກີດໄວ້ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼືອຝັ້ງຮັງຜິດຂອບສາມາດຮັບການປົງປັບຕິມາຕ່າງກົດທີ່
ຮະບູໄວ້ໂດຍສະດວກ:

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ອີ່ ບຣິເວນ ເພື່ອພະເພັນທາຍາ ຈຳກັດ ໂທຣັບທີ່ 085-6149779
ລັກທີ່ອ່ານວ່າ ມາຮັງ

(ນາຍຝູ້ພົກ ມານະສົມ)

ກຣມກາບບຣິເວນ ເພື່ອພະເພັນທາຍາ ຈຳກັດ

ພຸດສະພາບ 2562


ລັກທີ່

ນາຍຫວັດກິດ ແພພິທຸກ໌

ຜູ້ໜ້າໝູ້ການສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳມາວິທາຍາລັບບູຮາ

ພຸດສະພາບ 2562





รูปที่ 5.2-1 ตำแหน่งจุดติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง บริเวณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มารยมสาธิพัทยา)

ลงชื่อ *กฤษณะ มนัสส์*
 นายณัฐพงศ์ มนัสส์
 กรรมการบริษัท เพชรทะเลพัทยา จำกัด
 พฤศจิกายน 2562

154/155

ลงชื่อ *นายทวีศักดิ์ เพ็พพันธ์วงศ์*
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
 พฤศจิกายน 2562



