



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๘๐๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท
(LAKKHANA Poolside Resort) ของบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๑๓๓๖
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนม้นท์ จำกัด ที่ TE 62428 ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๑๒๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort)
ของบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA
Poolside Resort) ของบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด ต่อมาบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด ได้
มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ตั้งอยู่ที่ ซอยสวนมะลิ ตำบล
นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม (เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจาก
อาคารอยู่อาศัยรวมเป็นโรงแรม) มีจำนวนห้องพัก ๘๔ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside
Resort) ของบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รับรวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาจำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable

Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปและหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ ลัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๕๐ ๒



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพินุลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท
(LAKKHANA Poolside Resort) ของบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด

เรียน นายกเมืองพัทยา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๑๓๓๗
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนมেন্ট จำกัด ที่ TE 62428 ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๑๒๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort)
ของบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA
Poolside Resort) ของบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด ต่อมาบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด ได้
มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนมেন্ট จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ตั้งอยู่ที่ ซอยสวนมะลิ ตำบล
นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม (เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจาก
อาคารอยู่อาศัยรวมเป็นโรงแรม) มีจำนวนห้องพัก ๘๔ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside
Resort) ของบริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

รายละเอียด...

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากเมืองพัทยาได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือเมืองพัทยาส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๘๐ ๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท
(LAKKHANA Poolside Resort) ของบริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๑๒๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ของบริษัท
ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA
Poolside Resort) ของบริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยสวนมะลิ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๘๔ ห้อง (เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจาก
อาคารอยู่อาศัยรวมเป็นโรงแรม) จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ของบริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ดังกล่าว โดยให้บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรี ได้อนุญาตโครงการแล้ว
ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรี ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT CO., LTD.

53 ซอยกาหลง 9 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 950 1370-1

53 Ka Long Soi 9, Tha Sai, Muang, Nonthaburi 11000 Tel. : 02 950 1370-1 Fax. : 02 580 6897

Email : tecc69730@gmail.com

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 13048 วันที่ 10 ส.ค. 2562

โทรสาร 02-580-6897 ผู้รับ ผอ.กท

ที่ TE 62428

30 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) โครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ของบริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/11339

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ
2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) จำนวน 15 เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ตั้งอยู่ที่ซอยสวนมะลิ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม (โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมเปลี่ยนเป็นโรงแรม) มีห้องพัก จำนวน 84 ห้อง ประกอบด้วยอาคารสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1-3-92 ไร่ หรือ 3,168 ตารางเมตร เพื่อประกอบการขออนุญาตตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร แล้ว มีความเห็นว่า รายงานฯ มิได้จัดทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรา 48 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดทำรายงานฯ แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯ ความละเอียดจนแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมรายงานฯ โครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว เพื่อการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด



Pong Kump

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

กรรมการผู้จัดการ



กรมการแพทย์และสาธารณสุข (๔)
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่ ๗๕๖ วันที่ ๑๖
 เวลา ๑๑.๔๘ ผู้รับ กัญญา

ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๑๒๖

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
 ถนนมนตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท
 (LAKKHANA Poolside Resort) ของบริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๓๔๕๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

กองวิเทศสัมพันธ์
 เลขที่ ๑๗ วันที่ ๑๖
 เวลา ๑๔.๕๓ ผู้รับ ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมโครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ของบริษัท
 ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท
 (LAKKHANA Poolside Resort) เป็นประเภทโรงแรม (เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากอาคาร
 อยู่อาศัยรวมเป็นโรงแรม) มีจำนวนห้องพัก ๘๔ ห้อง ตั้งอยู่ที่ ซอยสวนมะลิ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
 จังหวัดชลบุรี จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อให้จังหวัดนำเสนอคณะกรรมการ
 ผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีพิจารณา นั้น

จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พิจารณา
 ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
 เห็นชอบรายงานฯ โดยให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วน
 สมบูรณ์และต่อมาบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วน
 สมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลักขณา พูลไซด์
 รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ของบริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
 และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว
 ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมศักดิ์ รัตนชญญา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานอาคาร
 เลขที่ ๑๔๗ วันที่ ๑๖/๑/๖๓
 เวลา ๙.๕๘ ผู้รับ/โทร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

โทร./โทรสาร ๐ ๓๙๔๖๖ ๗๐๓๔

เอกสารแนบ..... กสอง, สาม

เอกสารแนบ ๗ ชุด CD, แผ่น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort)
ของ บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด
ตั้งอยู่ที่ซอยสวนมะลิ ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด



1/91

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ของ บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ของ บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด อย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร และดำเนินการ	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงก่อสร้างให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมปีก่อน) ส่วนในช่วงดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร และดำเนินการ	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*ณัฐพร ทรัพย์ทรัพย์*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



2/91

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*ณัฐพร ทรัพย์ทรัพย์*.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ของ บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิด ผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในกฎหมายนั้นๆ ค่ะไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร และดำเนินการ	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บิรสุทธิเพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บิรสุทธิเพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



3/91

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาวรรณา หงสกุล*.....



(นางสาวรรณา หงสกุล)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ของ บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้นายงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
	4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด
	5. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์เจ้าของโครงการเดิม (ผู้โอน) มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการใหม่ (ผู้รับโอน) ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้โอนไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้โอนยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

หมายเหตุ : กรณีโครงการประเภทอาคารชุด/จัดสรรที่ดิน ผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าของโครงการ/นิติบุคคล



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นายเบ็ญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบ็ญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณฯ พงสกุล*.....

(นางสาววรรณฯ พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเป็น ที่เป็น การก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคารจะไม่มี ปรับระดับพื้นที่ ดังนั้นการก่อสร้างตั้งแต่แปลง อาคารจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ ภูมิประเทศ	---	---
1.2 ทรัพยากรดิน	- ในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียจะมีการขุดดินลึกกว่า 3 ม. อาจก่อให้เกิดการพังทลายของดินขอบบ่อ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้	- จัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดิน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการ พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ.2548 ดังนี้ 1) การขุดหรือเปิดหน้าดินในพื้นที่กว้าง ให้ดำเนินการแต่งหน้าดินขุดให้มีความลาด เอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดินที่ขุดเปิด เพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายของดิน เนื่องจาก การถูกรบกวนจากสภาพการทำงานใน หน่วยงานหรือจากการรับน้ำหนักของน้ำฝน ที่อุ้มไว้	- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและระบบป้องกัน การพังทลายของดิน ■ ความถี่ : ทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานรากบนดิน หน้าไฟ - ตรวจสอบสภาพดินและ/หรือน้ำในหลุมหรือ บ่อขุด ■ ความถี่ : ทุกวันในช่วงฤดูฝนตลอดช่วง ก่อสร้างฐานรากบนดินหน้าไฟ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)


 ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ นริศสิทธิ์เพ็ชร
 (นายเบญจรงค์ นริศสิทธิ์เพ็ชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณมา พงสกุล
 (นางสาววรรณมา พงสกุล)


 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างจัดแปลงอาคาร (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรที่ดิน (ต่อ)		2) ห้ามดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการรบกวนสภาพบ่อนดินโดยมิได้รับอนุญาต จากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน และหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการจะต้องมีวิธีการป้องกันการรบกวน และเสริมความแข็งแรงของระบบป้องกันดินพังทลายก่อน 3) ห้ามกองวัสดุ จอตรถบรรทุกหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนรอบๆ ปากบ่อเปิด เพราะจะเป็นผลให้ดินปากบ่อพังทลายได้ 4) ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อนดินที่เปิด และให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ..... *สุวิมล ทรัพย์*
 (นายเบญจรงค์ บริษัทธีเพ็ชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ..... *ณัฏฐา วัฒนสุกุล*
 (นางสาวรณณา หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		5) การกองดินที่ต้องทิ้งไว้นาน (เกินกว่า 3 วัน) ต้องดำเนินการปรับแต่งกองดินให้มีความ ลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดิน เพื่อ ไม่ให้เกิดการพังทลายเนื่องจากการถูกร บกวนจากสภาพการทำงานในหน่วยงาน หรือจากการรับน้ำหนักของน้ำฝนที่อุ้มไว้	
1.3 คุณภาพอากาศ	- การก่อสร้างทางลาดผู้พิการ ห้องปฐมพยาบาล ขยายบันไดหนีไฟจากชั้น 2 - 1 ทางด้านทิศใต้ ของอาคาร ก่อสร้างอาคารพักขยะและติดตั้งถัง บำบัดน้ำเสีย จะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองในรูป TSP และ PM-10 ออกสู่ บรรยากาศ นอกจากนี้เครื่องจักรและ ยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมการตัดแปลงอาคาร จะระบาย CO ออกสู่บรรยากาศส่งผลให้ คุณภาพอากาศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลง	- โครงการมีรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้ว Concrete Block สูง 2 ม. ทางทิศใต้ และทิศตะวันตกของพื้นที่ โครงการ และจัดสร้างรั้ว Metal Sheet สูง 3 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินทางทิศเหนือของพื้นที่ โครงการ - ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุ เทียบเท่าที่มีตาข่ายถี่กันทางด้านทิศใต้บริเวณ ที่มีการตัดแปลง โดยมีความสูงเท่ากับความสูง ของอาคารในขณะที่กำลังตัดแปลง พร้อมทั้ง ดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ ▪ จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการ ทางทิศใต้ ▪ ดัชนีตรวจวัด: TSP, PM-10 และ CO ▪ ความถี่ : ตรวจวัดทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร


(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณมา หงสกุล



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่สองข้างทางของเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	- การกองดิน หิน หรือทรายบนพื้นที่ให้ใช้พลาสติกหรือผ้าใบคลุมให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ให้คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างตั้งแต่แปลงทุกวันก่อนเลิกงาน และต้องพรมน้ำก่อนกวาดทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - ควบคุมกระบวนการขนส่งวัสดุก่อสร้าง/ดินด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการหกหล่นและฟุ้งกระจายของวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างบนเส้นทางสัญจร - มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และรถทุกคันต้องล้างล้อก่อนออกนอกโครงการ - ถ้ามีเศษวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย และดิน ตกหรือหกหล่นบนถนนสาธารณะให้ส่งคนงานไปทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดถนนภายในโครงการและถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการเป็นประจำทุกวัน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจลงชื่อ.....
นายกฤษณ์ เพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจลงชื่อ.....
ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของ รถบรรทุกให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาและไม่ให้มี ควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย	
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน 1) เสียง	- เสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างตัดแปลงอาคาร รบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง	- ช่วงงานก่อสร้างทางลาดผู้พิการฯ ห้องปฐม พยาบาล ขยายบันไดหนีไฟชั้น 2 - ชั้น 1 ทางด้านทิศใต้ของอาคาร รวมทั้งก่อสร้างอาคาร พักขยะ และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย จะมีแนวรั้ว เดิมบริเวณทิศใต้และทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งเป็นรั้ว Concrete Block สูง 2 ม. ทำหน้าที่ เป็นกำแพงกันเสียง และติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 3 ม. บริเวณทิศเหนือของโครงการ โดยมีค่า Transmission loss 36 และ 26 dB(A) ตามลำดับ ทำให้ระดับเสียงทั่วไปลดลงอยู่ในช่วง	- ตรวจวัดเสียงภายในพื้นที่โครงการ ▪ จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการ ทางด้านทิศใต้ ▪ ดัชนีตรวจวัด : L_{eq} (24 ชม.), L_{max} , L_{90} และเสียงรบกวน ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจลงชื่อ... เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจลงชื่อ... อรรณพ หงสกุล



(นางสาวอรรณพ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)		58.80-58.83 dB(A) และระดับเสียงรบกวนลดลง อยู่ในช่วง 0.10-4.13 dB(A) ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน ระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงรบกวน - เลือกใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือที่มีระดับเสียง ต่ำในการก่อสร้างตัดแปลงอาคาร - เลือกใช้วัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีการตัดแต่งมา จากโรงงานเพื่อลดขั้นตอนการตัดแต่งที่หน้างาน - กำหนดให้กิจกรรมที่มีเสียงดัง ดำเนินการในช่วง กลางวันระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ของวัน จันทร์-เสาร์ และหยุดทำงานในวันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง ล่วงหน้าเรื่องช่วงเวลาก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิด เสียงดัง	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

จำนวน 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บริสุทธิเพ็ชร
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิเพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



จำนวน 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ หงสกุล
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างจัดแปลงอาคาร (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)		- อุปกรณ์ เครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว จะต้องดับเครื่องยนต์หรือเบาเครื่องระหว่างการพัก - ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน - บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	
	- การขนส่งวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย/ประกอบการที่อยู่บริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่ง	- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุ ก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ - ห้ามรถบรรทุกเบิ้ลเครื่องและกดแตรโดยไม่จำเป็น - ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดหรือขนของขึ้น-ลง	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... นางสาววรรณ หงสกุล



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสิ้นเปลือง	- กิจกรรมการก่อสร้างฐานรากก่อให้เกิดการ สิ้นเปลืองซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และเสียหายนต่อทรัพย์สินของผู้พักอาศัยใน บริเวณข้างเคียง	- ใช้ฐานรากแบบฐานแผ่ สำหรับอาคารพักและ บันไดที่มีฟลอร์ขยายจากชั้น 1-2 และใช้เสาเข็ม เจาะแบบเปียกสำหรับบึงบ้น้ำเสีย ซึ่งเป็นการ ก่อสร้างฐานรากที่ไม่สิ้นเปลืองน้อยวิธีหนึ่ง - กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคารระหว่าง เวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ และ หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ - ก่อนเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร เจ้าของ โครงการ บริษัทประกันภัยของโครงการ และ/ หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารข้างเคียง และ/หรือบริษัทประกันภัยของอาคารข้างเคียง จะทำการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียง ร่วมกันรวมทั้งถ่ายรูป/วิดีโอ เพื่อเป็นหลักฐาน ของสภาพอาคารก่อนมีการก่อสร้างและ ตัดแปลงอาคาร	ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ● จุดตรวจวัด : - แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ที่อยู่ข้าง บริเวณที่จะก่อสร้างฐานรากบันไดที่มีฟ ลอร์ขยายจากชั้น 1-2 ● ดัชนีตรวจวัด : - ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ● ความถี่ : - โดยอย่างน้อยต้องมี 1 ครั้งในช่วงก่อสร้าง ฐานรากบันไดที่มีฟลอร์ขยายจากชั้น 2-1


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

จำนวน 2562 ลงชื่อ.....
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



จำนวน 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา พงสกล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการลักษณะทางสิ่งแวดล้อม พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสิ้นเปลือง	- กิจกรรมการก่อสร้างฐานรากก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง	- ใช้ฐานรากแบบฐานแผ่ สำหรับอาคารพักขยะและบันไดหนีไฟส่วนขยายจากชั้น 1-2 และใช้เสาเข็มเจาะแบบเบี่ยงลัดสำหรับบันไดหนีไฟ ซึ่งเป็นการก่อสร้างฐานรากที่มีความสิ้นเปลืองน้อยวิธีหนึ่ง - กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคารระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ - ก่อนเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร เจ้าของโครงการ บริษัทประกันภัยของโครงการ และ/หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารข้างเคียง และ/หรือบริษัทประกันภัยของอาคารข้างเคียง จะทำการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียง ร่วมกับรวมทั้งฝ่ายปฎิบัติ เพื่อเป็นหลักฐานของสภาพอาคารก่อนมีการก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร	ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ● จุดตรวจวัด : - แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ที่อยู่ข้างบริเวณที่จะก่อสร้างฐานรากบันไดหนีไฟส่วนขยายจากชั้น 1-2 ● ดัชนีตรวจวัด : - ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ● ความถี่ : - โดยอย่างน้อยต้องมี 1 ครั้งในช่วงก่อสร้างฐานรากบันไดหนีไฟส่วนขยายจากชั้น 2-1


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

จำนวน 2562 ลงชื่อ ปัญดา มริฐฐิพัทธ์

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้ชำนาญ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด




จำนวน 2562 ลงชื่อ อรรณพ หงสกุล

(นางสาวอรรณพ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสิ้นเปลือง (ต่อ)		- ในกรณีที่พบภาวะระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงเสียให้ดำเนินการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างและ/หรือหามาตรการลดระดับความสั่นสะเทือน - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียงเกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างตัดแปลงอาคาร จำต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยทันที กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้เสียหาย และตัวแทนเมืองพยายามหาข้อยุติร่วมกันโดยมีระยะเวลาในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)



อำนาจ มโนธรรม มโนธรรม (นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร)


กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

อำนาจ มโนธรรม มโนธรรม (นางสาววรรณฯ พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสิ้นสละเทือน (ต่อ)	- การสิ้นสละเทือนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า- ออกพื้นที่โครงการ อาจสร้างความเดือดร้อน รำคาญ และ/หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในบริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่งและที่อยู่ อาศัยในบริเวณที่ติดกับพื้นที่โครงการ	- รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียง และไม่ บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด	---
1.5 ทรัพยากรน้ำ	- บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดินและอยู่ ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 1.93 กม. - น้ำใช้ของโครงการจะได้มาจากน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทธยา (ชั้นพิเศษ) โดยไม่มีการสูบน้ำบาดาลมาใช้ และน้ำทิ้งจะ ระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ หน้าโครงการ และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทธยา ดังนั้น โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน	---	---
2) น้ำใต้ดิน			---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

วันทศมาส 2562 ลงช่อ *มณฑล*

(นายเบญจรงค์ บริสุทธพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด




วันทศมาส 2562 ลงช่อ *นางสาววรรณ หงสกุล*

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นโวลรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนพักอาศัยและ พาณิชย์กรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ ตามธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์ขนาดเล็ก ที่พบเห็นทั่วไปในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งทนต่อการรบกวน ส่วนต้นไม้เป็นต้นไม้ที่ปลูก เพื่อความร่มรื่น สวยงาม หรือไม้ผล ดังนั้น การก่อสร้างตัดแปลงอาคารของโครงการไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ ของพื้นที่	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของ ก๊อกน้ำ และ/หรือท่อน้ำจะเป็นการสิ้นเปลือง ทรัพยากรน้ำ	- อบรมและกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้น้ำ - จัดให้มีกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์การก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ - ในกรณีพบการรั่วไหลของก๊อกน้ำ และ/หรือ ท่อน้ำ ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่ชักช้า	- ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกน้ำและ/หรือท่อน้ำ ■ ความถี่ : ทุกวัน
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด ประมาณ 0.15 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากห้อง ส้วม 0.30 ลบ.ม./วัน ที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในโครงการและ บริเวณข้างเคียง	- จัดให้คนงานใช้ห้องน้ำภายในอาคาร และจัดให้มี คนงานดูแลทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน - น้ำเสียจากห้องส้วมรวบรวมเข้าสู่บ่อเกรอะขนาด 45 ลบ.ม. น้ำเสียจะระบายออกสู่ท่อรวบรวม น้ำเสียสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการ และเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของ เมืองพัทยา	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ■ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสีย ■ คำนิตตรวจวัด - pH, BOD, SS, TKN, Settleable solids, TDS, Oil & Grease, Sulfide และ TCB ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

วันเวลา 2562 ลงชื่อ วิมลพร งามวิจิตร
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



วันเวลา 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ งามสกุล



(นางสาววรรณ งามสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- การก่อสร้างดัดแปลงอาคารในช่วงฤดูฝน อาจก่อให้เกิดน้ำหลากที่มีตะกอนดินในพื้นที่ ก่อสร้างไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง	- ขุดคูรอบบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อเบี่ยงน้ำหลาก ไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และป้องกันน้ำหลาก จากบริเวณก่อสร้างที่ชะล้างตะกอนดินไหลเข้าสู่ พื้นที่ข้างเคียง และมีบ่อพักเพื่อให้สารแขวนลอย ตกตะกอนก่อนระบายน้ำใส่ออกสู่ระบบท่อ ระบายน้ำเดิมของโครงการ - การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของโครงการ จะใช้ระบบท่อระบายน้ำเดิมของโครงการ ซึ่ง เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 ม. Slope 1:200 ยาว 170 ม. ก่อนทยอยระบาย ออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าพื้นที่ โครงการ - เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ตรวจสอบปริมาณ ตะกอนดินในระบบท่อระบายน้ำ และทำการ ขุดลอกถ้าพบว่ามีตะกอน - ทำความสะอาดเก็บขยะที่บ่อดักขยะเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในคูระบายน้ำ ชั่วคราว และบ่อดักตะกอน ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน และหลังฝนตกหนัก

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อันวาคม 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด




อันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ หงสกุล

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคารของโครงการ ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินงานประจำวันของพนักงานก่อสร้างประมาณ 0.03 ลบ.ม./วัน และเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากกิจกรรมการตัดแปลงอาคารก่อสร้างจะมีปริมาณ 0.01 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและชุมชนข้างเคียง	- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร พร้อมข้อความระบุประเภทขยะด้านข้างถังวางไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างจุดละ 4 ถัง (ถังขยะย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย) - เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับไปได้ใช้ใหม่ได้ ให้แยกออกจากส่วนที่ต้องกำจัด และเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เก็บกองรวมกันเป็นสัดส่วน และนำไปกำจัดเมื่อมีปริมาณมาก - จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ขยะล้นถัง - ล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอป้องกันการเกิดกลิ่น - ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ตรวจสอบความเพียงพอและความสามารถใช้งานของถังขยะ ■ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)



อำนาจ 15/11/2562 ม.ล. (นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

อำนาจ 2562 ลงชื่อ.....



(นางสาวรรณา พงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้คนงานทิ้งขยะนอกถังขยะและนอกพื้นที่โครงการ - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมขยะ มีการแยกประเภทขยะ ณ แหล่งกำเนิด และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของเมืองพัทยาเวลามาจัดเก็บขยะไปกำจัด - ติดต่อประสานงานกับรถเก็บขนขยะของเมืองพัทยาให้เข้ามาจัดเก็บขยะไปกำจัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	- ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคารมีค่าน้อยมากและอยู่ในขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา	- กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจ 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจ 2562 ลงชื่อ.....*Sang Rung*.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง	- การขนส่งเศษวัสดุและวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการจะใช้ถนนโพธิสาร ขอยโพธิสาร 4 ขอยนาเกลือ 19 และขอยสวนมะลิ โดยปริมาณการจราจรจากการก่อสร้าง 1.25 PCU/ชม. ซึ่งทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวเพิ่มจากเดิม แต่สภาพการจราจรของถนนยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือมีความคล่องตัวอยู่ในระดับดีถึงดีมาก - ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ	- ยานพาหนะที่ทำการขนส่งเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้าง/อุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงโครงการ - รถขนส่งเศษวัสดุและวัสดุก่อสร้างต้องไม่บรรทุกเกินอัตราการบรรทุกที่กฎหมายกำหนด และมีการคลุมกระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น - กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้างในช่วงนอกช่วงเวลาเร่งด่วน หรือตามข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรท้องถิ่น - จัดให้มีจุดล้างล้อยานพาหนะทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันดินติดล้อรถไปหกหล่นบนถนนสาธารณะ - ในกรณีมีเศษวัสดุ/วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ ให้จัดส่งคนงานไปเก็บกวาดทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า	- ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถหรือเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะด้านหน้าพื้นที่โครงการ ■ ความถี่ : ทุกวัน - ตรวจสอบให้มีผ้าใบหรือวัสดุคลุมกระบะรถบรรทุก ■ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจ 2562 ลงชื่อ... เบญจรงค์ บรีสฤทธิ์เพชร
(นายเบญจรงค์ บรีสฤทธิ์เพชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจ 2562 ลงชื่อ... อรรณพ หงสกุล
(นางสาวอรรณพ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกทุกและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีคนงานดูแลและอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการมีดังนี้ ■ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 ■ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ■ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558	- ดำเนินการก่อสร้างดัดแปลงอาคารของโครงการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด



อันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม - สภาพเศรษฐกิจ	- การก่อสร้างตัดแปลงอาคารของโครงการ ก่อให้เกิดการจ้างงานซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพ เศรษฐกิจในพื้นที่ มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า อุปโภค-บริโภคของคนงานและการซื้อขายวัสดุ ก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายใน อาคาร ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา	- พิจารณาจ้างคนในพื้นที่ก่อนคนนอกพื้นที่	—
	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางลบ ในด้านคุณภาพอากาศ เสียง ดังรบกวน การจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย การจราจรติดขัด และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้าน คุณภาพอากาศ เสียง การคมนาคมขนส่ง การจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*อัมพร หงสกุล*.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) - สภาพสังคม	- บ้านพักคนงานก่อสร้างที่อยู่นอกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ถ้าไม่ มีการจัดการดูแลที่เหมาะสม	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้าน คุณภาพอากาศ เสียง การคมนาคมขนส่ง การจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด - ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 ม. แสดงชื่อ ประเภทและขนาดของโครงการ เจ้าของ โครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและหมายเลข โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ ก่อสร้าง หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขหนังสือที่เห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณ ทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจลงชื่อ เบญจรงค์ มริสุทธิ์เพ็ชร
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจลงชื่อ นางสาววรรณ หงสกุล

(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) - สภาพสังคม		- บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องมีประวัติและภาพถ่ายพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา - หัวหน้าคนงานต้องดูแลและควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และห้ามคนงานรุกเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด - ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าพื้นที่โครงการ - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการดัดแปลงของโครงการ จักต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) - สภาพสังคม		- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างที่มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่กักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	
4.2 การสาธารณสุข		- จัดให้มีการติดตั้งกล่องยาสามัญประจำบ้าน และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (เบอร์ 1669) ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน - กรณีคนงานต่างชาติได้รับเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งได้มีการตรวจสอบสุขภาพแล้วในขั้นตอนการขออนุญาต และในกรณีที่มีพบว่ามีคนงานมีโรคติดต่อ ให้ดูแลให้คนงานได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งพบแพทย์ตามนัด	
1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ดังนั้นการก่อสร้างโครงการที่มีคนงานจำนวนมากสูงสุด 10 คน เข้ามาอยู่ในพื้นที่ และเข้าใช้บริการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณสุขของพื้นที่		


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด




ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณมา พงอสกุล

(นางสาววรรณมา พงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- กลิ่นรบกวน และโรคจากจระเข้ ต่อชุมชนข้างเคียงและคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากการจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และการระบายน้ำที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ยุง เป็นต้น	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และการระบายน้ำอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงกับคนงานก่อสร้าง ดังนี้ ▪ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปรุง หรือรับประทานอาหารและภายหลังถ่ายอุจจาระ ▪ ดื่มน้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำดื่มสุกจะดีที่สุดและเลือกซื้อน้ำแข็งที่ถูกหลักอนามัย ▪ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดสุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อได้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนนำไปรับประทาน	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจ วัฒนวิทย์
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้ชำนาญ

บริษัท ลักขณา คอนโดเนียม จำกัด



อำนาจ 2562 ลงชื่อ *อรรณพ วัฒนวิทย์*

(นางสาววรรณมา พงสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักษณะพิเศษ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	โรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคภายในพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	▪ ผักหรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำ สะอาดหลายๆ ครั้ง - กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ของแมลงวัน - ถ่ายอุจจาระในส่วนที่ถูกสุขลักษณะ - ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้าง เกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อและวิธี ป้องกัน - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น คร่า ปิดฝา ภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อ ป้องกันยุงมาวางไข่ - ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำหรือ ถังเก็บน้ำ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)



อำนาจ ๒๕๖๑ มริฐฐ์/๒๕๖๑
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

อำนาจ ๒๕๖๒ ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- โรคพิษสุนัขบ้า อันเนื่องมาจากการนำสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์จรจัด เช่น สุนัข และ แมวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณบ้านพักคนงาน	- จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุงเป็นระยะ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีภาวะระบาดของยุงในชุมชน - กำหนดให้คนงานแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงขายาว ฉีดสเปรย์หรือทายากันยุง และ ไม่อยู่ในบริเวณที่อับชื้นหรือตามมุมมืด - จัดให้มีการติดประกาศ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัด เช่น สุนัขหรือแมว เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างหรือบ้านพักคนงาน หากมีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ เมทินี งามวิจิตร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ อรรณพ งามวิจิตร

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- การสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนงานและชุมชนข้างเคียง เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น	- จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษภายในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน รวมทั้งกำหนดบริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่พร้อมติดตั้งป้าย "เขตปลอดบุหรี่" ให้มองเห็นได้ชัดเจน - จัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณบ้านพักคนงาน โดยตั้งอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลจากชุมชนข้างเคียง - จัดให้มีคนงานคอยดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่	—
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สิน	- โครงการมีรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ทางทิศใต้และทิศตะวันตกของโครงการ และจัดสร้างรั้ว Metal Sheet สูง 3 ม. ตลอดแนวเขตที่ดินทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ - จึงเชื่อกันว่าป้าย "เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า" โดยรอบบริเวณที่มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร	1) จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการก่อสร้างในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ■ ความถี่ : ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ดัดแปลง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ..... *วิมลวิไล*

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้ชำนาญ


บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ..... *ณัฏฐา*

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแล - จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง หรือที่ครอบหูลดเสียง ให้กับคนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือทำงานกับอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - กำชับให้คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนแต่งกายรัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต้องให้วิศวกรพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ก่อนลงมือก่อสร้างทุกครั้ง - ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของคนงานโดยเฉพาะการเชื่อมต่อดสายไฟฟ้า รวมทั้งตรวจสอบสภาพของการเชื่อมต่อดสายไฟฟ้า	2) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดี พร้อมสำหรับใช้งานอยู่เป็นประจำ ■ จุดตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน ■ ดัชนีตรวจวัด : ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการดัดแปลง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)



อำนาจ 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

อำนาจ 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณนา พงสกุล

(นางสาววรรณนา พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		อุปกรณ์การก่อสร้างที่ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี สายไฟไม่ฉีกขาด ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร - จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งในกรณีฉุกเฉินจะสามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก - กำหนดช่วงเวลาทำงานของกิจกรรมที่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือนให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่มีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาต - ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาวรรณา หงสกุล*.....
(นางสาวรรณา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันทีเมื่อประสบ อุบัติเหตุ และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของ สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการไว้ ในสำนักงานสนาม และมีรถพร้อมสำหรับนำคน เจ็บส่งแพทย์โดยเร็วตลอดเวลางาน	
4.4 สุนทรียภาพ	- ในช่วงก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคารของโครงการจะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่ โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็น ผลกระทบชั่วคราวในระยะเวลา 2 เดือนของการ ก่อสร้างตั้งแต่แปลงอาคารของโครงการเท่านั้น	- โครงการมีรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้วคอนกรีตสูง 2 ม. ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของโครงการ และจัดสร้างรั้ว Metal Sheet สูง 3 ม. ตลอด แนวเขตที่ดินทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ และดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่แปลงอาคาร	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... *เมทินี จินดา* *บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด*
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... *Prany Kongsri*

(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)		- ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่โครงการและเก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรวมทั้งจอยานพาหนะในพื้นที่สาธารณะ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

- หมายเหตุ : • โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคารต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมและผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน)
- ** โครงการต้องจัดให้มีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ประจำที่โครงการตลอดเวลาเพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบ

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บรีสฤทธิ์เพชร
(นายเบญจรงค์ บรีสฤทธิ์เพชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ ทงสกุล
(นางสาววรรณ ทงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินกิจกรรมของโครงการเมื่อเปิดดำเนินการ เป็นโรงแรม ซึ่งให้บริการห้องพัก ไม่มีกิจกรรมที่จะ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของ พื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง	—	—
1.2 คุณภาพอากาศ	- รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบายมลสาร ที่ประกอบด้วย TSP, PM-10 และ CO ใน ปริมาณ 3.77×10^{-5} , 3.77×10^{-5} และ 7.55×10^{-5} มก./ลบ.ม. ตามลำดับ ออกสู่บรรยากาศ แต่ไม่ได้ทำให้คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากในปัจจุบันอย่างมี นัยสำคัญ	- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะไม้ยืนต้น ซึ่งสามารถตรึง CO ₂ ได้ 152.24 กรัม/ชม. ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ แสง และคายก๊าซ O ₂ ออกมา - ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ” “ห้ามเบิ้ลเครื่องยนต์ในพื้นที่จอดรถยนต์” และ ป้าย “ห้ามกดแตร” บริเวณที่จอดรถและก้าขับ ให้ รบก. ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาด พื้นที่จอดรถ และถนนภายในโครงการ เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ ■ ดัชนีตรวจวัด : TSP, PM-10 และ CO ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน - ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์จราจรให้มีความ สมบูรณ์ หากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้และพื้นที่ สีเขียว ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาในการ ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....


(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาวรรณา หงสกุล*.....



(นางสาวรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		- ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ให้เจริญเติบโตได้ดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ ลดสารมลพิษต่างๆ	
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	- กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การให้บริการ ห้องพักของโรงแรม ซึ่งต้องการความเงียบสงบ จึง ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความ สั่นสะเทือน สำหรับห้องพักอาหารอาจมีกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดเสียงดัง แต่กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้น เฉพาะบริเวณที่จัดกิจกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ภายใน อาคาร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณ ข้างเคียง	- หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวน ภายนอกอาคาร โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนอัน เป็นเวลาพักผ่อนของประชาชน และห้ามมีเสียงดัง ภายหลังเวลา 22.00 น. - ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดที่ทำให้เกิด เสียงดังรบกวน และสร้างความรำคาญให้กับพื้นที่ โดยรอบ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน	—
1.4 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน และพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 1.93 กม. สำหรับน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล.	—	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิเพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิเพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณมา หงสกุล*.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล (ต่อ)	จะระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ หน้าโครงการ และไปเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยาต่อไป ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อน้ำผิวดินและน้ำทะเล		
2) น้ำใต้ดิน	- น้ำใช้ของโครงการจะได้มาจากน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพัทยา จึงไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ในกิจกรรมของ โครงการ สำหรับน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย สาธารณะหน้าโครงการ และไปเข้าระบบบำบัด น้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและสภาพ อุทกธรณีของน้ำใต้ดิน	—	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*Orany Rongk...*.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนพักอาศัยและ พาณิชย์กรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ ตามธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์ขนาดเล็ก ที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่ง สัตว์เหล่านี้ทนต่อการรบกวน และปัจจุบัน โครงการได้เปิดดำเนินการเป็นอาคารอยู่อาศัย รวม ส่วนต้นไม้จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเพื่อความ สวยงามและร่มรื่น และไม้ผล ดังนั้นการ ดำเนินการของโครงการเป็นโรงแรมจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางด้าน ชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญ	—	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณมา หงสกุล*.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- การใช้น้ำปริมาณ 71 ลบ.ม./วัน อย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของท่อน้ำและก๊อกน้ำ รวมทั้งการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้จะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ - การเปิดน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการ ทำให้แรงดันน้ำในท่อประธานของกบภ. ลดลง เป็นผลให้น้ำประปาในบริเวณข้างเคียงไหลอ่อนหรือไม่ไหล	- จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ 225 ลบ.ม. ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินขนาด 140 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง และถังเก็บน้ำชั้นคาตฟ้าขนาด 85 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง ซึ่งในกรณีที่ระบบจ่ายน้ำของกบภ.ขัดข้อง โครงการจะมีน้ำสำรองใช้ได้ 2-3 วัน - ในกรณีที่บริเวณข้างเคียงมีปัญหาแรงดันน้ำในท่อประธานต่ำ ให้โครงการปิดวาล์วน้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วน้ำให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการในช่วงเวลาที่ความต้องการน้ำใช้ของชุมชนต่ำ (9.00 น.-17.00 น.และ 21.00-5.00 น.) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำประปาของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงไหลอ่อน	(1) ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกน้ำและระบบท่อน้ำประปา ▪ จุดตรวจวัด : ระบบน้ำประปา ▪ ดัชนีตรวจวัด - การรั่วไหลหรือชำรุด ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน (2) ตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้ ▪ จุดตรวจวัด : ถังเก็บน้ำใช้ ▪ ดัชนีตรวจวัด - ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ ▪ ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... นางสาววรรณ หงสกุล

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		- ติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ - หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ ถ้าพบว่าการรั่วไหล ให้ดำเนินการซ่อมแซม และแก้ไขโดยเร็ว - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด	
	- คลอรีนในน้ำประปาทกกรองนคอนกรีตที่เป็นผนังด้านในของถังเก็บน้ำใช้ ค.ส.ล.	- ใช้วัสดุกันซึมชนิด Water Based Epoxy ทาเคลือบภายในถังเก็บน้ำใช้ ค.ส.ล. เพื่อป้องกันการกัดกร่อนซีเมนต์ของคลอรีนในน้ำประปา	—
	- น้ำใช้ที่ไม่สะอาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำ	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจ 2562 ลงชื่อ.....*15/05/2562 บริษัท ลักขณา*

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจ 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- น้ำเสียปริมาณ 54 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโครงการและบริเวณข้างเคียง - การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบฯ ลดลง และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณข้างเคียง	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ขนาดความสามารถ 60 ลบ.ม./วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคาร - จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่พบว่าประสิทธิภาพของระบบฯ ไม่ได้ตามที่ออกแบบไว้ ให้รีบดำเนินการหาสาเหตุและทำการแก้ไข และจุดตรวจวัดฯ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 แผนผังระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา เข้ามาสูบตะกอนจากบ่อเกรอะทุก 22 เดือน และตะกอนจากถังบำบัดน้ำเสียทุก 2 เดือน หรือตามความเหมาะสม	(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ▪ ดัชนีตรวจวัด - pH, BOD, SS, TKN, Settleable solids, TDS, Oil & Grease, Sulfide และ TCB ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน (2) การสูบกักจัดตะกอน ▪ จุดสูบตะกอน : บ่อเกรอะ และส่วนปรับสภาพน้ำของถังบำบัดน้ำเสีย ▪ ดัชนีตรวจสอบ - ปริมาณตะกอน ▪ ความถี่ : ทุก 22 เดือน และทุก 2 เดือนตามลำดับ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด




ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดทำการเทเศษอาหารที่ตะแกรงดักเศษอาหารเป็นประจำทุกวัน และดักไขมันจากไขมันในถังดักไขมันเป็นประจำทุก 7-10 วัน ใส่ถุงขยะสีดำมัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำไปพักเก็บไว้ที่ห้องพักขยะย่อยสลาย เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดต่อไป - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับถังบำบัดน้ำเสียแยกต่างหาก เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ	
	- การบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนของระบบบำบัดน้ำเสียจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	- ต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะมายังบ่อดินสำหรับบำบัดก๊าซมีเทน และทำการพรวนดินพร้อมเติมปุ๋ยหมักปีละ ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซมีเทน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

วันรวม 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด




วันรวม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ หงสกุล

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- โครงการเป็นประเภทโรงแรมที่ต้องดำเนินการ จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบแผนการเก็บ สถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	- ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบแผนการเก็บสถิติและ ข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ.2555 ดังนี้ ■ จัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดง ผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียใน แต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าว ตามแบบ พส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่ วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นๆ ■ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเมืองพัทยา หรือ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	- จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดเก็บสถิติและ ข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ใน โครงการเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการ เก็บสถิติและข้อมูลนั้น ■ ความถี่ : ทุกวัน สำหรับสถิติและข้อมูลผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตาม แบบ พส.1 ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน สำหรับรายงานสรุปผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน ตามแบบ พส.2

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....
 (นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ลักขณา คอนโดเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....
 (นางสาววรรณ หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- การระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง	- จัดให้มีการทรวน้ำภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็น ระบบท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.8 ม. ยาว 170 ม. ปริมาตรกักเก็บน้ำ 85.45 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับ น้ำฝนส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 3.12 ลบ.ม. ได้อย่าง เพียงพอ - ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อ พักเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเฉพาะช่วง ก่อนเข้าฤดูฝน เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ - ทำความสะอาดจัดเก็บขยะที่บ่อดักขยะเป็นประจำ ทุกเดือน	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนภายในท่อระบายน้ำ และบ่อดัก ■ ความถี่ : ปีละครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนหรือ ตามความเหมาะสม - เก็บขยะจากตะแกรงดักขยะ ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยปริมาณ 198 กก./วัน หรือ 0.82 ลบ.ม./วัน ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ โครงการและพื้นที่ข้างเคียง และเป็นแหล่งสะสม เชื้อโรค รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ของ สัตว์ที่เป็นพาหะโรคติดต่อ	- จัดให้มีอาคารพักขยะรวมทางด้านทิศเหนือของ โครงการ โดยเป็นอาคารที่มีประตูปิดมิดชิดมี พื้นที่ประมาณ 6.65 ตร.ม. ภายในอาคารพักขยะ รวมได้แบ่งออกเป็นห้องพักขยะย่อยสลาย และ ห้องพักขยะแห้ง โดยห้องพักขยะแห้งกันแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน สำหรับขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับขยะและ อาคารพักขยะ ■ ความถี่ : ทุกวัน - ตรวจสอบความสามารถใช้งานและความ สมบูรณ์ของถังขยะ ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

วันเวลา 2562 ลงชื่อ.....*นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



วันเวลา 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		และขยะอันตราย โดยห้องพักขยะย่อยสลาย ส่วนพักขยะทั่วไป และส่วนพักขยะรีไซเคิลจะสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน สำหรับส่วนพักขยะอันตรายจะรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน - ภายในอาคารพักขยะจัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะ โดยใช้สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีส้ม สำหรับถังขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามลำดับ ด้านหน้าถังมีข้อความบอกชนิดขยะที่มีขนาดและสีที่เห็นได้ชัดเจน และสวมถุงพลาสติกชนิดหนาไว้ภายในถังขยะทุกถัง - อบรมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะ	- ตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณอาคารพักขยะ ■ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*อรรณา หงสกุล*.....



(นางสาวอรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกและรวบรวมขยะแยกตามประเภทจากถังขยะที่จัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ไปพักเก็บที่อาคารพักขยะเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 หรือ 2 ครั้งตามความเหมาะสมของปริมาณขยะ - การเก็บขยะจากถังขยะให้ใช้วิธีดึงถุงพลาสติกจากถังขยะออกมามัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำถุงพลาสติกไปใหม่ไปสวมใส่แทนถุงเดิม - ขยะในถุงเก็บขยะไม่ควรให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง - กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดตรวจสอบรถเข็นขยะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นประจำ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณมา หงอสกุล*.....
(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ประสานกับรถเก็บขยะของเมืองพัทยาให้เข้ามา จัดเก็บขยะย่อยสลาย และขยะทั่วไป เป็น ประจำทุกวัน และทุก 30 วัน สำหรับขยะ อันตรายเพื่อนำไปกำจัดต่อไป - ขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าทุก 3-5 วัน - ให้นักงานล้างทำความสะอาดถังขยะและห้อง/ ส่วนพักขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำ โรคติดต่อ - จัดให้มีท่อนระบายน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด ที่อาคารพักขยะรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ - จัดให้มีการปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นไม้หอม รอบอาคารพักขยะของโครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อันวาคม 2562 ลงชื่อ... เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร...

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อันวาคม 2562 ลงชื่อ... นางสาววรรณมา หงอสกุล...

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบทบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดกิจกรรมชุมชน และคุณค่าต่างๆ		- พนักงานของโครงการทำการเคลื่อนย้ายขยะมาพักรอรถเก็บขยะที่จุดวางถุง/ถังขยะหน้าพื้นที่โครงการที่พนักงานเก็บขยะกำหนด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขยะตลอดระยะเวลาเก็บขยะของโครงการ	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน - การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางการสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักวิชาการ 1) มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ ■ การออกแบบ - เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ฝักบัว เป็นต้น	- ตรวจสอบสภาพและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ชันวนคม 2562 ลงชื่อ.....
(นายเบ็ญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ชันวนคม 2562 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ พงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		■ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ที่ ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัด พลังงาน ดังนี้ - ดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อน และกระจายแสงแบบอลูมิเนียม เพื่อให้ กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบ ฝังฝ้าและติดลอยตามพื้นที่ทำงานหรือ พื้นที่ใช้งานต่างๆ โดยจัดให้มีความสว่าง ตามมาตรฐานสากลและประหยัด พลังงาน - ใช้หลอดไฟฟ้าชนิด LED (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นหลอดไฟชนิดประหยัด พลังงานและให้ความสว่างของหลอด สูงสุดทั้งโครงการ	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

วันรวม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด



วันรวม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		- จัดวงจรแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดย ไม่ขึ้นแก่กัน ภายในบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสมในการใช้ แสงสว่างในแต่ละบริเวณ และติดตั้ง ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟแบบ อัตโนมัติสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง - กำชับพนักงานให้ทำความสะอาด หลอดไฟ และโคมไฟในบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ (2) ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และ ต้องมีการบำรุงรักษา ดังนี้ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่ เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และเลือก เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงานสูงสุด	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจ 2562 ลงชื่อ.....*นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจ 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		- ทดสอบและปรับแต่งระบบเป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากส่วนใหญ่มีการปรับแต่งระบบในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเรื่อยๆ - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพกลับคืนไปใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่อีกครั้ง และลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์และประหยัดพลังงานมากขึ้น - ใช้เทอร์โมสแตทชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ และสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องปรับอากาศให้สวิงได้ไม่เกิน 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....


(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		(3) ปลุกต้นไม้กระจายบนพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นที่คอนกรีตของโครงการ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่ 2) มาตรการสำหรับแขกที่เข้าพัก และพนักงานโครงการ (1) รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและแขกที่เข้าพักประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ให้ความสำคัญประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ (2) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟจากหลอดไฟแสงสว่าง การประหยัดไฟจากการใช้ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น วางไว้ในห้องพักทุกห้อง	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

วันวาน 2562 ลงชื่อ... นายเบญจรงค์ บรีสฤทธิ์เพ็ชร...

(นายเบญจรงค์ บรีสฤทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



วันวาน 2562 ลงชื่อ... นางสาววรรณมา หอสกุล...

(นางสาววรรณมา หอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		(3) ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดและ อนุรักษ์พลังงานในห้องพัก เช่น สติ๊กเกอร์ข้อความให้ประหยัดน้ำ ปิดน้ำให้สนิท ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ โดยติดไว้ บริเวณผนังเหนือก๊อกน้ำ และสติ๊กเกอร์ ข้อความให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟและทีวี เมื่อไม่ใช้งานโดยติดไว้บริเวณผนังเหนือ สวิทช์ไฟในห้องพัก และติดสติ๊กเกอร์ให้ แขกที่เข้าพักแจ้งพนักงานเมื่อมีการรั่วไหล ของน้ำ เป็นต้น	
3.6 การระบายอากาศและปรับอากาศ	- การดูแลระบบปรับอากาศที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ ล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำ ทุก 6 เดือน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและล้างทำ ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*ดวงใจ หงสกุล*.....

(นางสาวดวงใจ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการลักษณะที่พัก รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการจัดการจราจรที่ไม่เหมาะสมของโครงการอาจก่อให้เกิดปัญหาจากการจราจรและก่อให้เกิดการจราจรติดขัดต่อเนื่องออกไปนอกพื้นที่โครงการ - ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดบนถนนสาธารณะกีดขวางการจราจร	- จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 28 คัน และพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ 23 คัน - จัดให้มีคันชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อชะลอความเร็วของรถ - จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์การจราจรบริเวณที่จำเป็นภายในโครงการ เช่น ป้ายทิศทางการจราจร กระงกนุบริเวณทางเข้า-ออก เป็นต้น - ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกโครงการได้ชัดเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ให้สัมพันธ์กับกระแสจราจรบนถนน - สาธารณประโยชน์ด้านหน้าโครงการ และอำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้า เพื่อเสริมสร้างความ	- ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของป้าย/อุปกรณ์จราจร ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)



ต้นฉบับ 2562 ลงชื่อ..... *นายเบญจรงค์ บิสสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บิสสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด

ต้นฉบับ 2562 ลงชื่อ..... *นางสาววรรณ พงสกุล*.....

(นางสาววรรณ พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลไม่ให้นยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับ โครงการจอดบนถนนสาธารณะ - จัดให้มีที่จอดรถเก็บขยะภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการจอดรถกีดขวางการจราจร	
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การประกอบกิจการโรงแรมของโครงการเป็น การใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรมมีความ สอดคล้องกับข้อกำหนดหลักของผังเมืองรวม เมืองพัทยา พ.ศ.2558 และพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และ อำเภอสัตหีบ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2555 จังหวัดชลบุรี และรวมทั้ง สอดคล้องกับการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งเป็นโรงแรมเช่นเดียวกัน	—	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - สภาพเศรษฐกิจ	- การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมขนาด 84 ห้อง ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจจากการจ้างงาน, การจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่พักและกิจกรรม ต่อเนื่องอื่นๆ เช่น รถเช่า ร้านอาหารของที่ระลึก ร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการ หมุนเวียนของเงินตราในพื้นที่เมืองพัทยามากขึ้น	- พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนคนต่างถิ่น	—
- สภาพสังคม	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษามีข้อห่วงกังวลผลกระทบ จากการดำเนินโครงการในเรื่องคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด น้ำใช้ไม่ เพียงพอ การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม ขยะมูลฝอย และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ประชาชน บางส่วนมีความเห็นว่าการดำเนินการของ โครงการจะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่กำหนด โดยเฉพาะในด้านคุณภาพอากาศ เสียง การจราจร น้ำใช้ การจัดการน้ำเสีย การระบาย น้ำและป้องกันน้ำท่วม ขยะมูลฝอย และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานกับ เพื่อนบ้านในการให้ข่าวสารโครงการ รับฟังปัญหา	- ประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคาเรณีมี ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากแขกที่เข้าพักและ ประชาชนภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน โครงการ และแนวทางแก้ไขปัญหาด้อย่าง เหมาะสม ▪ ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ พงสกุล*.....

(นางสาววรรณ พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) - สภาพสังคม		เตือนร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว หากไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่กรณีได้ให้ตั้ง คณะกรรมการพิจารณาโดยมีหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น คณะกรรมการด้วย - จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจาก ภายนอก โดยจัดทำเป็นกล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อ ร้องเรียน พร้อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และชื่อผู้ประสานงานโครงการติดตั้งไว้ในภายใน โครงการในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน	
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีสถาน บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่าง เพียงพอ และสามารถเดินทางไปใช้สถานบริการ สาธารณสุขได้โดยสะดวก	—	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

วันทศม 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บริสุทธืเพ็ชร


(นายเบญจรงค์ บริสุทธืเพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



วันทศม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ หงสกุล



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบทบต่อสุขภาพ และคุณค่าต่างๆ	กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของชุมชน และผู้ที่อาศัยของโครงการ ดังนี้ - โรคเมร็งจากควันทนุหรี	- จัดให้มีการติดประกาศ กระจายใบปลิว บริเวณพื้นที่ ส่วนกลางของโครงการและภายในห้องพัก เช่น เขต ปลดนุหรี เป็นต้น - จัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไวภายในพื้นที่ โครงการ โดยต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนรำคาญแก่แขกและประชาชนบริเวณ ข้างเคียง - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ใน พื้นที่ที่เป็นเขตปลดนุหรี - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง และสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดเชื้อลิจิ โอมลลา	- ตรวจสอบสภาพประจำปของพนักงานในโครงการ ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง
	- โรคลิจิโอมลรา จากเชื้อลิจิโอมลลาจาก เครื่องปรับอากาศในห้องพัก	- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน	- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ความถี่ : ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอมมิเนี่ยม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)


ต้นนามคม 2562 ลงชื่อ..... *นายเบ็ญจรงค์ บรสิฐธิเพ็ชร*

(นายเบ็ญจรงค์ บรสิฐธิเพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอมมิเนี่ยม จำกัด



ต้นนามคม 2562 ลงชื่อ..... *นางสาววรรณนา พงสกุล*

(นางสาววรรณนา พงสกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- กลิ่นรบกวน และโรคจุลจากรั่วรั่ว ทั้งต่อชุมชน และผู้เข้าพักภายในโครงการ	- ถอดก๊อกลำและหัวไม้กับวอกกลางทำความสะอาด โดยการแช่ในน้ำร้อน 65 °C นาน 5 นาที - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย สุขาภิบาลอาหาร และการระบายน้ำ อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารของห้องครัว และห้องอาหาร ตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - จัดให้มีการณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงกับแขกที่เข้าพักและพนักงานของโครงการ ดังนี้ ■ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง ก่อนปรุง หรือรับประทานอาหารและภายหลังถ่ายอุจจาระ	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

จำนวน 2562 ลงชื่อ... *ม.วิจิตรวิทย์*...

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



จำนวน 2562 ลงชื่อ... *นางสาววรรณนา หงอสกุล*...

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ ดื่มน้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำดื่มสุกจะดีที่สุดและเลือกซื้อน้ำแข็งที่ถูกหลักอนามัย ■ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดสุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน ■ ผักหรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ■ กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน	
	- โรคใช้เลือดออก เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคนำยในพื้นทีโครงการ	- จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อและวิธีป้องกันโรคใช้เลือดออก	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ บรีสฤทธิ์เพชร
 (นายเบญจรงค์ บรีสฤทธิ์เพชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณมา พงสกุล
 (นางสาววรรณมา พงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ครัว ปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่ - ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ เช่น แจกันดอกไม้ - จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุงเป็นระยะ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีภาวะระบาดของยุงในชุมชน	
	- โรคพิษสุนัขบ้า อันเนื่องมาจากสุนัข และ แมวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน	- จัดให้มีการติดประกาศ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัด เช่น สุนัขหรือแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ หากมีการนำเข้าสัตว์เลี้ยงเข้ามาต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ	—
	- สระว่ายน้ำเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ	- จัดให้มีการจัดการสระว่ายน้ำตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับที่ 1/2550	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อันวาคม 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ หงสกุล

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) ความปลอดภัย	- การเปิดดำเนินการเป็นโรงแรมอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม จากคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงได้	- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเข้า-ออกโครงการ ทางเข้า-ออกอาคาร ที่จอดรถ โรงทางเดิน เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของระบบ CCTV ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน	■ จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการดังนี้ (1) ระบบน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย ระบบท่อน้ำเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตู้สายน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง และน้ำสำรองดับเพลิง ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงในอัตรา 47 ลิตร/วินาที ได้นานประมาณ 20 นาที	- ตรวจสอบสภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับ และสัญญาณไฟฉุกเฉิน ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

วันรวม 2562 ลงชื่อ.....*เมทินี รุ่งโรจน์*.....

(นายเบ็ญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



วันรวม 2562 ลงชื่อ.....*อรรณพ หงสกุล*.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		(2) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (3) ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ (4) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย • อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือกด/ดึง และอุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ชนิด Bell • อุปกรณ์ตรวจจับควัน • อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (5) ป้ายบอกทางหนีไฟ (6) ป้ายบอกขึ้น (7) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ชนิดใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. (8) บันไดหนีไฟ 2 แห่ง	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร
 (นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ หงสกุล
 (นางสาววรรณ หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		(9) จุดรวมพล มีพื้นที่รวม 50 ตร.ม. ดังรูปที่ 2 แผนผังจุดรวมพล เส้นทางหนีไฟ และจุดจ่อ รดดับเพลิง คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อ ประชากรของโครงการ = 0.25 ตร.ม./คน ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของ สผ. ที่กำหนดให้มีค่าไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน (10) แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ภายใน ห้องพักทุกห้อง - จัดให้มีการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นการภายในหรือกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่น อย่างน้อยปีละครั้ง - จัดให้มีจุดจ่อรดดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้สามารถเข้าทำการดับเพลิงได้ อย่างสะดวก	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*อรรณพ หงสกุล*.....
(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 คุณภาพ 1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร	- การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารไม่ได้เพิ่มความสูง และรูปแบบของอาคาร ดังนั้นจึงไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิม และเมื่อพิจารณาโดยรอบโครงการในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสูง 3-7 ชั้น ดังนั้นอาคารของโครงการซึ่งสูง 7 ชั้น จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านทัศนียภาพในระดับต่ำ	- รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร ออกแบบกลมกลืนกับอาคารโดยรอบ - ดูแลและบำรุงรักษาสภาพอาคารให้มีความสะอาด และสวยงามเป็นประจักษ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	—
2) พื้นที่สีเขียว	- อาคาร ค.ส.ส. และลานคอนกรีตทำให้เกิดความรู้สึกไม่รื่นรมย์ ดังนั้นจึงจะช่วยลดความกระต้างของอาคาร	- ปรับปรุงบำรุงดินโดยการนำปุ๋ยหมักมาผสมกับดินบริเวณที่จะปลูกต้นไม้ - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลและบำรุงรักษาดินไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตได้ ในกรณีที่ดินไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นที่ทั้งหมดคิดเป็นพื้นที่รวม 200.50 ตร.ม. ซึ่งมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 78.91 ตร.ม. ดังรูปที่ 3 แผนผังพื้นที่สีเขียว โดยมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.01 ตร.ม./คน	- ตรวจสอบต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ ■ ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

อำนาจ 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจ 2562 ลงชื่อ นางสาวรรณา พงอสุกุล

(นางสาวรรณา พงอสุกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม 1) การบดบังแสงแดด	- อาคารของโครงการเป็นอาคารสูง 7 ชั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อ อาคารข้างเคียง ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว โรงแรม 7 ชั้น และสวนมะลิ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ และจากการเปิดดำเนินการเป็น อพาร์ทเมนต์ที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนเรื่อง การบดบังแสงแดดต่ออาคารข้างเคียง	—	—
2) การบดบังทิศทางลม	- อาคารที่จะได้รับผลกระทบด้านการบดบัง ทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ได้แก่ โรงแรม 7 ชั้น บ้านพักอาศัยชั้นเดียว และสวน มะลิ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ อย่างไรก็ตาม โครงการได้ออกแบบให้มีระยะถอยร่นโดยรอบ โครงการ 1.36 - 68.39 ม. ทำให้มีพื้นที่เปิดโล่ง	—	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... เมทินีพร ตรีวิทย์...

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... นางสาววรรณ หงสกุล...

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	สำหรับให้ลมพัดผ่าน ทำให้มีการหมุนเวียนของ อากาศได้อย่างสะดวกในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ ข้างเคียงโครงการจึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ และจากการดำเนินการเป็นอพาร์ทเมนต์ที่ผ่าน มาไม่มีการร้องเรียนเรื่องการบดบังทิศทางลม ของอาคารโครงการจากอาคารข้างเคียง		
4.6 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์	- ปัจจุบันการรับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุและ โทรทัศน์ในเมืองพัทยา มีการพัฒนาเทคโนโลยี ให้สามารถส่งคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ และ สามารถสะท้อนคลื่นให้ครอบคลุมพื้นที่ ให้บริการแต่ละโซน และอาคารโดยรอบโครงการ	—	—

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณมา หงสกุล

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ (ต่อ)	มีการติดตั้งเคเบิลหรือจานดาวเทียมอยู่แล้ว เนื่องจากรายการมีความหลากหลายนอกจากนี้ จากการดำเนินการเป็นอพาร์ทเมนต์ที่ผ่านมา ไม่มีปัญหาการร้องเรียนเรื่องการบดบัง คลื่นวิทยุและโทรทัศน์อันสืบเนื่องมาจากอาคาร ของโครงการ		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ : 038 726 131)

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจ
อนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี ภายในเดือน
มกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ หงสกุล
(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงการก่อสร้าง
 ตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
1. คุณภาพอากาศ	- แนวเขตพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้ (ดังรูปที่ 4 แผนผังจุดตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงก่อสร้างตัดแปลง อาคาร)	- TSP - PM-10	- Gravimetric Method	- TSP และ PM-10 ตรวจวัดทุก 1 เดือน	- 3,000 บาท/วัน @ 3 วัน	- 10,000 บาท/ ครั้ง	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
		- CO	- Non-Dispersive Infrared Method	- CO ตรวจวัดทุก 1 เดือน	- 4,500 บาท/วัน @ 1 วัน (รวม 13,500 บาท/ครั้ง)		
2. เสียง	- แนวเขตพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้	- L_{eq} 24 ชม. - L_{max} - L_{90}	- Integrate Sound Level Method	- ตรวจวัดทุก 1 เดือน	- 1,500 บาท/วัน @ 3 วัน (4,500 บาท/ครั้ง)		
		- ระดับเสียงรบกวน	- คำนวณตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การ ตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการ รบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน				

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

อันวาคม 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร
 (นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาวรรณา หงสกุล



(นางสาวรรณา หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงการก่อสร้าง
 ดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
3. การสั่นสะเทือน	- แนวเขตพื้นที่โครงการด้าน ทิศใต้ข้างบริเวณที่จะ ก่อสร้างฐานรากบันไดหนีไฟ ส่วนขยายจากชั้น 2-1	- ค่าความเร็วอนุภาค สูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV)	- มาตรการความสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดทุก 1 เดือน โดยอย่างน้อยต้องมี 1 ครั้งในช่วงก่อสร้าง ฐานรากบันไดหนีไฟ ส่วนขยายจากชั้น 2-1	- 4,000 บาท/วัน @ 1 วัน	-	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
4. ทรัพยากรดิน	- ระบบป้องกันพังทลายของ ดินในช่วงก่อสร้างฐานราก	- ความมั่นคงแข็งแรง	- ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงและระบบป้องกัน การพังทลายของดิน	- ทุกวันในช่วงก่อสร้าง ฐานรากบันไดหนีไฟ	-	-	
	- หลุมหรือบ่อขุดดินในช่วง ก่อสร้างฐานราก	- สภาพดินและ/หรือน้ำใน หลุมหรือบ่อขุด	- ตรวจสอบสภาพดินและ/ หรือน้ำในหลุมหรือบ่อขุด	- ทุกวันในช่วงฤดูฝน ตลอดช่วงก่อสร้าง ฐานรากบันไดหนีไฟ	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

อำนาจ 2562 ลงชื่อ ณัฏฐพร นิลทิพย์
 (นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด




อำนาจ 2562 ลงชื่อ ณัฏฐพร นิลทิพย์
 (นางสาววรรณ หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักษณะที่พัก (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงการก่อสร้าง
 ดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
5. การคมนาคม ขนส่ง	- ถนนสาธารณะด้านหน้า พื้นที่โครงการ	- การจราจรและการเก็บ กองวัสดุก่อสร้าง	- ตรวจสอบไม่มีการจราจร หรือเก็บกองวัสดุก่อสร้างบน ถนนสาธารณะด้านหน้าพื้นที่ โครงการ	- ทุกวัน	-	-	บริษัท ลักษณะ คอนกรีตเสริม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
	- ผ้าใบหรือวัสดุคลุม กระเบื้องบรรจุทุก	- สภาพและความสามารถ ใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพของผ้าใบหรือ วัสดุคลุมกระเบื้องบรรจุทุก	- ทุกวัน	-	-	
6. การใช้ น้ำ	- ท่อน้ำประปา/ก๊อกน้ำ	- การรั่วซึม/การชำรุดของ ระบบน้ำประปา	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุด	- ทุกวัน	-	-	
7. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสีย	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solid, Oil & Grease, TKN, Sulfide และ TCB	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	- 1,800 บาท/ครั้ง	- 1,000 บาท/ครั้ง	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง



จำนวน 2562 ลงชื่อ วิมลพร ทรัพย์
 (นายเป็ญกรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
 กรรมการผู้ชำนาญ
 บริษัท ลักษณะ คอนกรีตเสริม จำกัด

จำนวน 2562 ลงชื่อ อรรถ ทรัพย์



(นางสาววรรณ พอสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักษณะ พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงการก่อสร้าง
 ดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
8. การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	- คูระบายน้ำ และบ่อพัก	- ปริมาณตะกอนในคู ระบายน้ำและบ่อพัก	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน ในคูระบายน้ำชั่วคราว และ บ่อพักตะกอน	- ทุก 1 เดือน และทุก ครั้งหลังฝนตก	-	-	บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
9. การจัดการขยะ มูลฝอย	- ถังขยะ	- จำนวนและสภาพของ ถังขยะ	- ตรวจสอบความเพียงพอและ สภาพของถังขยะ	- ทุกวัน	-	-	
10. การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- สภาพและความสามารถ ใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพ และ ความสามารถใช้งานของ อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาการ ก่อสร้างดัดแปลง	-	-	
11. การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	- ถังดับเพลิงภายในพื้นที่ โครงการและบ้านพัก คนงาน	- สภาพและความสามารถ ใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความ สามารถใช้งานของถัง ดับเพลิง	- ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาการ ก่อสร้างดัดแปลง	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

อำนาจ 2562 ลงชื่อ... นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร
 (นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ลักษณะ คอนโดมิเนียม จำกัด



อำนาจ 2562 ลงชื่อ... นางสาววรรณ หงสกุล
 (นางสาววรรณ หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงการก่อสร้าง
 ดัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
12. อาชีวอนามัย และ ปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ คนงาน ก่อสร้าง และยานพาหนะ ที่เกี่ยวข้อง	- สถิติความปลอดภัยและ รายงานความปลอดภัย	- ตรวจสอบให้ผู้รับเหมามีการ จัดเก็บข้อมูลสถิติความ ปลอดภัย และอุบัติเหตุใน การก่อสร้างในรูปแบบของ รายงานความปลอดภัย ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ดัดแปลง	-	-	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131

หมายเหตุ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการหรือกิจการ
อันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ ทุก 6 เดือน ในเดือนกรกฎาคมและมกราคมปีต่อไป โดยรวบรวมผลส่งเดือนมกราคม-มิถุนายน และ
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ตามลำดับ

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

: ค่าใช้จ่ายรวมในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วง 2 เดือนของการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร 79,600 - 99,600 บาท



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณมา หงสกุล*.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
1. คุณภาพอากาศ	- แนวเขตพื้นที่โครงการ ด้านทิศใต้	- TSP - PM-10	- Gravimetric Method	- ทุก 6 เดือน	- 3,000 บาท/วัน @ 3 วัน	- 10,000 บาท/ครั้ง	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
		- CO	- Non-Dispersive Infrared Method	- ทุก 6 เดือน	- 4,500 บาท/วัน @ 1 วัน (รวม 13,500 บาท/ครั้ง)	-	
	- บริเวณที่จอดรถ	- สภาพและความสามารถ ใช้งาน	- ตรวจป้าย “ห้ามติด เครื่องยนต์ขณะจอดรอ”	- ทุก 1 เดือน	-	-	
	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- การเจริญเติบโตของ ต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโต ของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว	- ทุก 1 เดือน	-	-	
2. การคมนาคม	- ป้าย/อุปกรณ์จราจร	- สภาพและความสมบูรณ์	- ตรวจสอบสภาพและ ความสมบูรณ์ของป้าย/ อุปกรณ์จราจร	- ทุก 6 เดือน	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ วิมลวรรณ มริชญาพันธ์

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ Prang Rong

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
3. การใช้น้ำ	- ระบบน้ำประปา	- การรั่วไหลหรือขารุด	- ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อก น้ำและระบบท่อน้ำประปา	- ทุก 1 เดือน	-	-	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
	- ถังเก็บน้ำใช้	- ล้างทำความสะอาดและ ฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บ น้ำใช้	- ล้างทำความสะอาดและฆ่า เชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	-	-	
4. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- บ่อตรวจวัดคุณภาพ น้ำทิ้งของโครงการ (ดังรูปที่ 5 แผนผัง จุดตรวจวัดคุณภาพ น้ำทิ้งช่วงดำเนินการ)	- pH, BOD, SS, TDS, Settle able Solids, Oil & Grease, TKN, Sulfide และ TCB	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	- 1,800 บาท/ครั้ง	- 1,000 บาท/ ครั้ง	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
- การสูบน้ำทิ้งตะกอน	- ปอกระเชาะ	- ปริมาณตะกอน	- สุ่มตะกอนไปทำการกำจัด	- ทุก 22 เดือน หรือ ตามความเหมาะสม	- 600 บาท/ครั้ง	-	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
	- ส่วนปรับสภาพของ ถังบำบัดน้ำเสีย	- ปริมาณตะกอน	- สุ่มตะกอนไปทำการกำจัด	- ทุก 2 เดือน หรือตาม ความเหมาะสม	- 600 บาท/ครั้ง	-	
- การจัดเก็บสถิติและ ข้อมูลการทำงาน	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- สถิติและข้อมูลผลการ ทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียตามกฎหมายกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บ สถิติ และข้อมูลการ จัดทำบันทึกรายละเอียด	- บันทึกสถิติและข้อมูลผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำวันตามแบบ ทส.1	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	-	-	
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- รายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. 2555	- จัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตามแบบ ทส.2	- ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	-	-	
5. การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ระบบระบายน้ำ	- การระบายน้ำ	- ตรวจสอบปริมาณตะกอน และทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำและบ่อกัก	- ปีละครั้งในช่วงก่อน เข้าฤดูฝนหรือตาม ความเหมาะสม	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ..... *นายเป็ญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเป็ญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ..... *นางสาววรรณนา พงสกุล*.....

(นางสาววรรณนา พงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
5. การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	- บ่อพักสุดท้าย	- ชยะที่ตะกอนตกขยะ	- ทำการเก็บขยะจากตะแกรง ตกขยะ	- ทุก 1 เดือน	-	-	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
6. การจัดการขยะ มูลฝอย	- ถังขยะ และห้อง พักขยะ	- ความเพียงพอ และ ความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบความเพียงพอของถัง รองรับขยะ และห้องพักขยะ	- ทุกวัน	-	-	
	- ถังขยะ	- สภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถใช้ งานและความสมบูรณ์ของ ถังขยะ	- ทุก 6 เดือน	-	-	
	- อาคารพักขยะ	- ความสะอาดและความ เรียบร้อย	- ตรวจสอบความสะอาดและ ความเรียบร้อยบริเวณอาคาร พักขยะ	- ทุกวัน	-	-	
7. การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์/ระบบ ไฟฟ้า	- สภาพและประสิทธิภาพ การทำงาน	- ตรวจสอบสภาพและประเมิน ประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการ ใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด




ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*Pong Kumpo*.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
8. การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศ	- การล้างทำความสะอาด	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	- ทุก 6 เดือน	-	-	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
9. การป้องกันและระงับอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับ และสัญญาณไฟฉุกเฉิน	- สภาพและความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับ, และสัญญาณไฟฉุกเฉิน	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	-	-	
	- ระบบ CCTV	- สภาพและความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของระบบ CCTV	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

อันวาคม 2562 ลงชื่อ เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร
 (นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณ หงสกุล



(นางสาววรรณ หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
10. สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	- ผู้พักอาศัยภายใน โครงการและประชาชน ภายนอกที่มีข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนต่อโครงการ	- ประเมินผลการ ดำเนินการแก้ไขปัญห กรณีมีข้อคิดเห็น/ข้อ ร้องเรียน	- ประเมินผลการดำเนินการ แก้ไขปัญหกรณีมี ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจาก ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และประชาชนภายนอก เพื่อปรับปรุงการดำเนิน โครงการและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	-	-	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
11. การสาธารณสุข - สุขภาพ	- พนักงานของโครงการ	- สุขภาพ	- ตรวจสอบสุขภาพประจำปีของ พนักงาน	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	-	-	
12. สระว่ายน้ำ 1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ และอาคาร ประกอบ	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- โครงสร้างสระว่ายน้ำ และอาคารประกอบ ต้องมีลักษณะดังนี้	- ตรวจสอบโครงสร้างของสระ ว่ายน้ำและอาคารประกอบ ให้มีลักษณะสอดคล้อง ตามที่กำหนด	- ทุกสัปดาห์	-	-	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

จำนวน 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



จำนวน 2562 ลงชื่อ.....*นางสาวรรณา หงสกุล*.....

(นางสาวรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
(1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ และอาคารประกอบ (ต่อ)		1) โครงสร้างสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย 2) มีรางระบายน้ำล้นที่มีฝาปิดกว้าง 30 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง					บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... นางสาววรรณมา หงอสุกุล

(นางสาววรรณมา หงอสุกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
(1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ และอาคารประกอบ (ต่อ)		3) มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้แก่ เครื่องดูดตะกอนแปรงขัดสระขมิบลดทอนของเหลือและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงร่อนวัสดุแขวนลอย 4) มีฟิวส์สำหรับใช้เป็นทางเดินข้างสระว่ายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย 5) ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน					บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... *นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*...
 (นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
 กรรมการผู้อำนวยการ
 บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ... *นางสาววรรณ หงสกุล*...
 (นางสาววรรณ หงสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
(1) โครงสร้างสระ ว่ายน้ำ และ อาคารประกอบ (ต่อ)		6) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุ มั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่ ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี 7) พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 8) จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า สำหรับ ผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระ ว่ายน้ำ และมีจำนวนเพียงพอ 9) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณ ล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และ เติมน้ำลงในอ่างล้างเท้าเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อ					บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ บิสสุธีเพ็ชร

(นายเบญจรงค์ บิสสุธีเพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาวรรณา หงสกุล



(นางสาวรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
(1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ และอาคารประกอบ (ต่อ)		10) มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 11) ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ หรืออาคารประกอบ					บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
(2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	- ประสิทธิภาพหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลอดไฟฟ้า	- ทุกวัน	-	-	
(3) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- ส่วนลึกและส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ	- pH และ Free Chlorine	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ของ APHA และ AWWA	- ทุกวันขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ และกรณีมีผู้ใช้บริการมากหรือมีแสงแดดจัดให้ตรวจวัดระหว่างวันด้วย	- Test kit	-	

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร
(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณาทิ หงสกุศล
(นางสาววรรณาทิ หงสกุศล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
(3) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)		- Total Coliform Bacteria, E.coli		- ทุกเดือนขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด	- 600 บาท/ตัวอย่าง @ 2 ตัวอย่าง	- รวมกับเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131
		- pH, Free Chlorine, Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, และ Fecal Coliform Bacteria		- 1 ครั้ง/ปี	- 1,600 บาท/ตัวอย่าง @ 2 ตัวอย่าง		

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

อันวาคม 2562 ลงชื่อ.....15/11/62 ม.วิเศษกิจ.....

(นายเบ็ญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



อันวาคม 2562 ลงชื่อ.....Orang Rump.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
(4) อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำ ภายในโครงการ	- จำนวน ชนิด และสภาพของ อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณ สระว่ายน้ำ ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 2) ท่วงชูชีพ ขนาด Ø ภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า ความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่น ใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่าง น้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบการจัดให้มี อุปกรณ์ช่วยชีวิตตามเกณฑ์ ที่กำหนด	- ทุกสัปดาห์	-	-	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณ หงสกุล*.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
(4) อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)		4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับ ผู้ใหญ่ และสำหรับเด็กอย่าง ละชุด 1 5) ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อม ใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ใน บริเวณที่ใกล้ที่สุด 6) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถ ติดต่อบุคคลหรือสถานที่ สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอ ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิด ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่ เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูล ปัจจุบันอยู่เสมอ					บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*เบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร*.....

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ.....*นางสาววรรณมา หงสกุล*.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการ เก็บตัวอย่าง	
13. คุณภาพ - พื้นที่สีเขียว	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ตรวจสอบการ เจริญเติบโตของต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ สัปดาห์	-	-	บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 038 726 131

หมายเหตุ : บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงดำเนินการ เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยรวบรวมผลช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000 - 30,000 บาท/ครั้ง


: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการราคาประมาณ 112,400 - 132,400 บาท/ปี

ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด




ธันวาคม 2562 ลงชื่อ นางสาววรรณมา ทองสกุล

(นางสาววรรณมา ทองสกุล)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด






รูปที่ 2 : แผนผังจุดรวมพล เส้นทางหนีไฟ และจุดจอดรถดับเพลิง



รับทราบ 2562 ลงชื่อ *นายณัฏฐ์ เศรษฐกุล*
(นายณัฏฐ์ เศรษฐกุล)
กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท ลักขณา คอมพิวเตอร์ จำกัด

รับทราบ 2562 ลงชื่อ *นางสาววรรณ หอมสกุล*
(นางสาววรรณ หอมสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนส์ จำกัด






รูปที่ 4 : แผนผังการใช้พื้นที่ช่วงก่อสร้างดัดแปลงอาคาร


ธันวาคม 2562 ลงชื่อ *นายบุญธรรม*
 (นายบุญธรรม บุรีสิทธิ์เพ็ชร)
 กรรมการผู้ชำนาญ
 บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด



ธันวาคม 2562 ลงชื่อ *นางสาววรรณภา*
 (นางสาววรรณภา พงสกุล)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



รูปที่ 5 : แผนผังจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งช่วงดำเนินการ

[illegible]

(นายเบญจรงค์ บริสุทธิ์เพ็ชร)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ลักขณา คอนโดมิเนียม จำกัด

ต้นวคณ 2562 ลงชื่อ Oran Vanap.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยแอ็บไวรอนเม้นท์ จำกัด