



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๖๙๔๕

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ MET 686/MHR/62

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๔/๑๙๖๓  
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)  
ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง<sup>1</sup>  
กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท  
มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Marriott Hotel  
Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
เป็นโครงการประเภทโรงแรม (เดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า)) มีจำนวนห้องพัก ๑๕๑ ห้อง (เดิมจำนวน  
ห้องพัก ๘๘ ห้อง) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตาม  
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ  
ประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ທີ ກສ ១០១០.៥ / ៦៩ ២៩

ສໍານັກງານໂຍບາຍແລະແພນ  
ທັກພາກຮຽມຈາຕີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ  
៦០/១ ចອຍພົບລວັມນາ ៧ ດນນພຣະຣາມທີ ៦  
ແຂວງພະນາໄທ ເຫດພະນາໄທ ກຽງເທິງ ១០៤០០

## ២៩ ພຸດມກາຄມ ២៥៦៣

ເຮື່ອງ ແຈ້ງຜົດການພິຈາລາຍງານການປະເມີນຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມໂຄຮກ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ឱ្យຍាយແລະເປີ່ຍົກໃຊ້ອາຄາຣ) ຂອງບຣິ່ນດັກ ມນຕີ ອິນເຕຼວຣີເນັ້ນແນລ ຈຳກັດ

ເຮື່ອງ ຜູ້ວ່າරາຊາກກຽງເທິງທານຄຣ

ອ້າງຖຶນ ໜັງສືອົຄນະກຽມການຜູ້ໜ້າໝູກພິຈາລາຍງານການວິເຄຣາທີ່ຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານອາຄາຣ  
ການຈັດສຽນທີ່ດິນ ແລະບຣິກາຣໜຸ່ມຈຸນ ກຽງເທິງທານຄຣ ທີ່ ກທ ១០១/២៥៦៣ ລົງວັນທີ ១៨ ພຸດມກາຄມ ២៥៦៣  
ສິ່ງທີ່ສ່າງມາດ້ວຍ ມາຕຣກາຣປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕຣກາຣຕິດຕາມຕຽບຜົດກະທບ  
ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໂຄຮກ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ឱ្យຍາຍແລະເປີ່ຍົກໃຊ້ອາຄາຣ) ຂອງ  
ບຣິ່ນດັກ ມນຕີ ອິນເຕຼວຣີເນັ້ນແນລ ຈຳກັດ ຕັ້ງອູ້ທີ່ ດນນສຸ່ມວິທ ແຂວງບາງຈາກ ເຫດພຣະໂອນງ  
ກຽງເທິງທານຄຣ ຕ້ອງຢືນດືອປົງບົດຕືອງຢ່າງເຄື່ອງຄົດ

ຕາມໜັງສືອົທີ່ອ້າງຖຶນ ກຽງເທິງທານຄຣ ໄດ້ແຈ້ງມີຄນະກຽມການຜູ້ໜ້າໝູກພິຈາລາຍງານ  
ການວິເຄຣາທີ່ຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານອາຄາຣ ການຈັດສຽນທີ່ດິນ ແລະບຣິກາຣໜຸ່ມຈຸນ ກຽງເທິງທານຄຣ ໃນການ  
ປະໜຸມຄັ້ງທີ່ ២៨/២៥៦៣ ເມື່ອວັນທີ ២០ ເມສານ ២៥៦៣ ຄນະກຽມການຜູ້ໜ້າໝູກພິຈາລາຍງານ ມືມຕີໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອບ  
ຮາຍງານການປະເມີນຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມໂຄຮກ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ឱ្យຍາຍແລະເປີ່ຍົກໃຊ້ອາຄາຣ)  
ຂອງບຣິ່ນດັກ ມນຕີ ອິນເຕຼວຣີເນັ້ນແນລ ຈຳກັດ ຕັ້ງອູ້ທີ່ ດນນສຸ່ມວິທ ແຂວງບາງຈາກ ເຫດພຣະໂອນງ  
ເປັນໂຄຮກປະເທດໂຮງແຮມ (ເດີມເປັນອາຄາຣອູ້ອ່າຍ້ວມ (ໃຫ້ເຫຼົາ)) ມີຈຳນວນຫ້ອງພັກ ១៤១ ຫ້ອງ (ເດີມຈຳນວນ  
ຫ້ອງພັກ ៧៨ ຫ້ອງ) ຜົ່ງຈັດທໍາຮາຍງານໂດຍບຣິ່ນດັກ ມີຕຣສິ່ງແວດລ້ອມໄທ ຈຳກັດ ພຣ້ອມທັ້ງມາຕຣກາຣປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂ  
ຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕຣກາຣຕິດຕາມຕຽບຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໂຄຮກ Marriott Hotel  
Sukhumvit 101 (ឱ្យຍາຍແລະເປີ່ຍົກໃຊ້ອາຄາຣ) ຂອງບຣິ່ນດັກ ມນຕີ ອິນເຕຼວຣີເນັ້ນແນລ ຈຳກັດ ຕ້ອງຢືນດືອປົງບົດ  
ຕືອງຢ່າງເຄື່ອງຄົດ ຄວາມລະເອີ້ດແຈ້ງແລ້ວ ນັ້ນ

ສໍານັກງານໂຍບາຍແລະແພນທັກພາກຮຽມຈາຕີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບທາບກາຣແຈ້ງມີ  
ຄນະກຽມການຜູ້ໜ້າໝູກພິຈາລາຍງານການວິເຄຣາທີ່ຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານອາຄາຣ ການຈັດສຽນທີ່ດິນ  
ແລະບຣິກາຣໜຸ່ມຈຸນ ກຽງເທິງທານຄຣ ດັກກ່າວ່າ ໂດຍໃຫ້ບຣິ່ນດັກ ມນຕີ ອິນເຕຼວຣີເນັ້ນແນລ ຈຳກັດ ເຈົ້າຂອງໂຄຮກ  
ປົງບົດຕືາມມາຕຣກາຣປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາຕຣກາຣຕິດຕາມຕຽບຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມ  
ອ່າງເຄື່ອງຄົດ ຮາຍລະເອີ້ດຕາມສິ່ງທີ່ສ່າງມາດ້ວຍ ທັນນີ້ ທາກກຽງເທິງທານຄຣໄດ້ອຸນຸງຕໂຄຮກກາຣແລ້ວ ຂອງຄວາມ  
ຮ່ວມມືກຽງເທິງທານຄຣສ່າງສໍາເນົາໃບອຸນຸງຕພຣ້ອມເງື່ອນໄຂໃຫ້ສໍານັກງານໂຍບາຍໆ ທຣາບດ້ວຍ

ຈຶ່ງເຮື່ອນມາເພື່ອປິດພິຈາລາຍງານ

ຂອແສດງຄວາມນັບຄືອ

ງ-

(ນາຍພິຮູນ ສ້າຍຍະສີທີ່ພານິຈີ)

ຮອງເລັກສິກາຣ ປົງບົດຕືາມກາຮັດ

ກອງວິເຄຣາທີ່ຜົດກະທບສິ່ງແວດລ້ອມ

ເລັກສິກາຣສໍານັກງານໂຍບາຍແລະແພນທັກພາກຮຽມຈາຕີແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ໄທຣສັກທີ່ ០ ២២៦៥ ៦៦៣៤

ໄທຣສາຣ ០ ២២៦៥ ៦៦១៦



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๖ ๘ ๗

สำนักงานโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ MET ๖๘๖/ΜHR/๖๒  
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๔/๑๔๓  
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)  
ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท  
มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Marriott Hotel  
Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
เป็นโครงการประเภทโรงเรร (เดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า)) มีจำนวนห้องพัก ๑๔๑ ห้อง (เดิมจำนวน  
ห้องพัก ๗๘ ห้อง) ต่อสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตาม  
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ใน การ  
ประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ  
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้  
อาคาร) ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง  
เคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากกรรมการปกครองได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือ  
กรรมการปกครองส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

(นายพิรุณ สัญญาสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ MET 686/MHR/62

ที่ กทม.ด้านนอกไทยและเมียน
กรุงเทพมหานครด้านนอกไทยและเมียน
เลขที่ 98619 วันที่ ๒๐๖๒
เวลา ๑๕.๐๘ ผู้รับ ศักดิ์

6 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด  
2. หนังสือมอบอำนาจจาก บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 2833 วันที่ ๒๐.๑.๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๔๙ ผู้รับ ก.

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการ “โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนถ่ายใช้อาคาร)” ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 2-0-0 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 3625, 3628, 3630, 3631, 3632 และ 3633 มีความประสงค์จะขยายกิจการและเปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ภายใต้ชื่อโครงการบ้านมนต์ดิวา ซึ่งเป็นอาคารสูง 19 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพัก จำนวน 78 ห้อง ที่จอดรถ จำนวน 110 คัน และมีพื้นที่อาคารรวม 16,055 ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงเป็นอาคารโรงแรม ความสูง 18 ชั้น ชั้นดาดฟ้า 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องพักอาศัย จำนวน 141 ห้อง ที่จอดรถ จำนวน 100 คัน และพื้นที่อาคารรวม 14,263 ตารางเมตร ทั้งนี้ ในการดำเนินการได้มอบหมายให้ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานผลการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการประเภทโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งโครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว

ในการนี้ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการทั้งกล่าว จึงขอนำส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณารายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ  
(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

9/๑๖๒  
2973  
9.๗.๓  
ที่ปรึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)  
ของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร สำราญ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 1/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

  
MITR  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



(ต่อ) ตารางแบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ พิจารณาหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อ สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตระบุจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและระยะ ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร คำชา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มบเคิร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 3/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตราสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



 MITR  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตราสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(ต่อ) ตารางแบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้นำเสนอผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบ ประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้นำเสนอผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ			
	4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือผู้รับโอนสิทธิ์และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ซักซ้ำและแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป			

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 4/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การรื้อถอนโครงสร้าง บางส่วนของอาคารเดิม	โครงการเป็นการขยายกิจการ (เพิ่ม จำนวนห้องพัก) เพื่อเปลี่ยนการใช้อาคาร เป็นโรงแรม โดยโครงการจะทำการรื้อถอน ผนังภายในอาคารออกบางส่วน และ กันห้องใหม่ให้เดิมที่เดิมห้องพักเพิ่มขึ้น ซึ่ง การรื้อถอนจะมีการแยกกระหว่างเศษ เหล็กในโครงสร้าง เศษวัสดุ หิน อิฐ บูน ออกจากกัน สำหรับการนำเศษอิฐหินบูน ออกจากพื้นที่โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมา ขนออกไปกำจัดต่อไป	<ol style="list-style-type: none"> <li>การรื้อถอนภายในอาคารจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนด ของกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</li> <li>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงทราบที่โครงการ ทราบเกี่ยวกับกำหนดการรื้อถอน ระยะเวลา พร้อมทั้ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ มีข้าวดักษณะที่ม่องเห็นได้ชัดเจน</li> <li>ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ และวิธีการรื้อถอนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย</li> <li>ดำเนินการรื้อถอนเฉพาะในช่วงเวลากลางวันตั้งแต่ 08.00- 17.00 น.</li> <li>จัดทำป้ายเดือนอันตรายตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่รื้อถอน</li> <li>จัดให้มีการซัดเชยความเสียหายจากการดำเนินการของ โครงการ โดยจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง เพื่อ คุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม โดยความ รับผิดชอบจะสิ้นสุดหลังจากการรื้อถอนแล้วเสร็จ 1 เดือน บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จัดให้มีเงินสำรอง สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนต้น (ประมาณ 5 ล้าน) เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันความเสียหาย (ก่อนบริษัทประกันภัยจะเข้ามาดำเนินการ)</li> </ol>	-



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 5/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบหน่วยการ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. การรื้อถอนโครงสร้าง บางส่วนของอาคารเดิม (ต่อ)</p> <p>1) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ กิจกรรมการรื้อถอนของโครงการ จะประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่</p> <p>1.1) งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต บางส่วนนอกอาคาร งานทุบและรื้อผนัง ภายในอาคาร โดยใช้แรงงานคนอดสวัสดิ ชนาดเล็กออกจากตัวอาคาร เช่น กระเจก หน้าต่าง ฯลฯ และใช้สกัดไฟฟ้าและแก๊สลม รื้อตัวผนัง ภายในอาคาร</p> <p>1.2) งานเก็บขยะเศษวัสดุจากการ รื้อถอน โดยใช้รถแบคไซด์ ตักเศษวัสดุที่ รื้อถอนใส่รถบรรทุก</p> <p>1.3) งานขนส่งเศษวัสดุออกนอก พื้นที่โครงการ โดยรถบรรทุกคำเลี้ยงเศษวัสดุ ออกนอกพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัด</p>	<p>การรื้อถอนโครงสร้างบางส่วนของ อาคารเดิม อาจส่งผลกระทบด้านต่างๆ ที่ สำคัญ ดังนี้</p> <p>1) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ กิจกรรมการรื้อถอนของโครงการ จะประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่</p> <p>1.1) งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต บางส่วนนอกอาคาร งานทุบและรื้อผนัง ภายในอาคาร โดยใช้แรงงานคนอดสวัสดิ ชนาดเล็กออกจากตัวอาคาร เช่น กระเจก หน้าต่าง ฯลฯ และใช้สกัดไฟฟ้าและแก๊สลม รื้อตัวผนัง ภายในอาคาร</p> <p>1.2) งานเก็บขยะเศษวัสดุจากการ รื้อถอน โดยใช้รถแบคไซด์ ตักเศษวัสดุที่ รื้อถอนใส่รถบรรทุก</p> <p>1.3) งานขนส่งเศษวัสดุออกนอก พื้นที่โครงการ โดยรถบรรทุกคำเลี้ยงเศษวัสดุ ออกนอกพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัด</p>	<p>1) ติดตั้งวัสดุปิดคุณชั่วคราวลดความสูงของอาคาร ตลอดระยะเวลาของการรื้อถอนภายในอาคาร</p> <p>2) ติดตั้งแผงป้องกันผู้ลื่นล้มของและวัสดุคุกหล่นออกนอก บริเวณพื้นที่ทำการรื้อถอน คลุมด้วย Mesh Sheet ใน บริเวณที่มีการรื้อถอน ด้านนอกอาคารจะติดตั้ง Safety net ตามจุดที่ทำการรื้อถอน เพื่อป้องกันผู้ลื่นล้มของพุ่ง กระจาย</p> <p>3) จัดให้มีการจัดพื้นที่ของน้ำฝอยขณะทำการรื้อถอน ผนังและพื้นคอนกรีตซึ่งจะเกิดการพุ่งกระจายของผุ่น ลักษณะ</p> <p>4) ใช้ผ้าคลุมบริเวณพื้นที่ก่อเศรษฐุจากการรื้อถอน ให้มิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน</p> <p>5) ปิดคลุมระบบบรรทุกของรถบรรทุกเศษวัสดุจากการ รื้อถอนด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการพุ่งกระจาย ของผุ่นลักษณะ</p>	<p>ติดตั้งวัสดุปิดคุณชั่วคราวลดความสูงของอาคาร ตลอดระยะเวลาของการรื้อถอนภายในอาคาร</p> <p>ติดตั้งแผงป้องกันผู้ลื่นล้มของและวัสดุคุกหล่นออกนอก บริเวณพื้นที่ทำการรื้อถอน คลุมด้วย Mesh Sheet ใน บริเวณที่มีการรื้อถอน ด้านนอกอาคารจะติดตั้ง Safety net ตามจุดที่ทำการรื้อถอน เพื่อป้องกันผู้ลื่นล้มของพุ่ง กระจาย</p> <p>จัดให้มีการจัดพื้นที่ของน้ำฝอยขณะทำการรื้อถอน ผนังและพื้นคอนกรีตซึ่งจะเกิดการพุ่งกระจายของผุ่น ลักษณะ</p> <p>ใช้ผ้าคลุมบริเวณพื้นที่ก่อเศรษฐุจากการรื้อถอน ให้มิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน</p> <p>ปิดคลุมระบบบรรทุกของรถบรรทุกเศษวัสดุจากการ รื้อถอนด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการพุ่งกระจาย ของผุ่นลักษณะ</p> <p>การทำบันทึกการ ตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อม ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ และ รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ รื้อถอน เสนอต่อสำนักงานเขตพระ นคร ทุก 6 เดือน</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช่า)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มัณฑร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 6/132

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  
พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การรื้อถอนโครงสร้าง บางส่วนของอาคารเดิม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>6) ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกเหงวัสดุจากการรื้อถอน และพาหนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก โดยเมื่อเข้าสู่ พื้นที่โครงการ ให้จำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กีโลเมตร/ ชั่วโมง</li> <li>7) การขันส่งเศษหินจากการรื้อถอนด้วยรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ให้ดำเนินการนอกช่วงเวลาเร่งด่วน หรือ ตั้งแต่ 10.00-15.00 น. และ 21.00-05.00 น. ให้สอดคล้อง กับประกาศเจ้าพนักงานจราจร</li> <li>8) ห้ามรถบรรทุกเศษหินจากการรื้อถอนจอดอยบน ถนนสุขุมวิทโดยเด็ดขาด โดยต้องจัดให้มีพื้นที่จอดอย ในบริเวณพื้นที่โครงการ</li> </ul>	ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 7/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



  
MITR  
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การรื้อถอนโครงสร้าง บางส่วนของอาคารเดิม (ต่อ)	<p>2) ผลกระทบด้านเสียง กิจกรรมการรื้อถอนผนังภายในอาคาร เกิดขึ้นภายในตัวอาคารทั้งหมด ทำให้ผนังของ อาคารเป็นเส้นอนกำแพงกันเสียงที่ล้อมรอบ พื้นที่ที่ทำการรื้อถอน โดยมีแหล่งรับผลกระทบ ที่ใกล้พื้นที่โครงการ คือ</p> <p>ทิศเหนือ อาคารชุดพักอาศัย The Line Sukhumvit 101 สูง 37 ชั้น</p> <p>ทิศใต้ ถนนส่วนบุคคล และบ้านพักอาศัย สูง 3 ชั้น เลขที่ 3031</p> <p>ทิศตะวันออก สำราญสาธรณประโยชน์ กว้างระหว่าง 5-6 เมตร ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น จำนวน 3 หลัง เลขที่ 75 77 และ 79</p> <p>ทิศตะวันตก ถนนสุขุมวิท กว้าง 30 เมตร</p> <p>ระดับเสียงที่ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับอยู่ ในช่วง 66.90-68.08 เดซิเบล (ເວ) ตั้งนั้น ระดับ เสียงจากการก่อสร้างจึงมีค่าไม่เกินเกณฑ์ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543)</p>	<p>1) กำหนดแผนงาน วิธีการรื้อถอนที่เหมาะสม ให้มี เสียงรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>2) จำกัดช่วงเวลาการรื้อถอน โดยให้เริ่มงานได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น. และให้ดำเนินการเฉพาะ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เพื่อลดผลกระทบจากการ รบกวนพื้นที่โดยรอบ</p> <p>3) จัดให้มีการซ้อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ งานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4) ติดตั้งรั้วข้าครัว Metal Sheet สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร รอบแนวอาคารที่จะทำการรื้อถอน เพื่อลด ผลกระทบด้านเสียงจากการรื้อถอน ไปยังพื้นที่ ใกล้เคียง</p> <p>5) ติดตั้งผนังคอนกรีต (Dense concrete) หนา 100 มิลลิเมตร ค่า Transmission Loss 40 เดซิเบล เอ สูง 4 เมตร บริเวณช่องเปิด ได้แก่ ประตู หน้าต่าง<sup>ฯลฯ</sup> ในชั้นต่างๆ ของอาคาร</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ ทุกวัน งานรื้อถอนโครงสร้าง บางส่วนของอาคารแล้วเสร็จ</p> <p>การรายงานผล ทำการจดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ</p> <p>ผู้ตรวจสอบ และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน<sup>ฯลฯ</sup> การรื้อถอน เสนอต่อสำนักงานเขต พระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด \*



รับรองจำนวนหน้า 8/132

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การรื้อถอนโครงสร้าง บางส่วนของอาคารเดิม (ต่อ)	<p>3) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน กิจกรรมการรื้อถอนในโครงการ จะมี การรื้อถอนผนังคอนกรีตกันห้องภายในอาคาร เดิมและพื้นคอนกรีตบางส่วนของอาคารก่อน เริ่มงานก่อสร้าง ในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว จะใช้เครื่องจักรร่วมกับแรงงานคน ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการทำงานของ เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ  เมื่อพิจารณาดับความสั่นสะเทือนต่อ<sup>2</sup> แหล่งรับผลกระทบข้างเคียงโดยรอบพื้นที่ โครงการ พบร่วมกับการด้านพื้นที่ มีตัวแทนผู้ได้รับ<sup>3</sup> ผลกระทบ คือ บ้านพักอาศัย สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นอาคารประเภทที่ 2 คาดว่าจะได้รับ<sup>4</sup> ค่าความเรื้อรานुภาคสูงสุดจากการก่อสร้าง ประมาณ 1.560 มิลลิเมตร/วินาที ไม่เกินค่า มาตรฐานที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความ สั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร</p>	<p>1) กำหนดช่วงเวลาการทำงาน ในช่วงเวลา 08.00- 17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ซึ่งพักอาศัยในอาคารบริเวณใกล้เคียง</p> <p>2) ในระหว่างการรื้อถอน จะจัดให้มีวิศวกรโยธา/ โครงสร้างที่มีคุณวุฒิตามกฎหมาย และมี ประสบการณ์ดูแลรักษาอาคารสูง ควบคุมการ รื้อถอนอย่างใกล้ชิดและให้เป็นไปตามมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด</p> <p>3) ควบคุมความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน ไม่ให้เกิน กว่ามาตรฐานกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ<sup>4</sup> ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ<sup>4</sup> ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร</p>	-

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 9/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนารี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การรื้อถอนโครงสร้าง บางส่วนของอาคารเดิม (ต่อ)		<p>4) จัดให้มีการซดเซียความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการ โดยจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง เพื่อคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาต แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>6) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องบดเจ้า</p> <p>7) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>8) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอนของโครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และสำเนาเอกสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ผู้ร้องเรียน ดังรูปที่ 1</p>	 <p>บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวินัยร ล้ำชา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 10/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ไม้สักหักการร้องเรียนที่ไม่สมควร



รูปที่ ๑ ขั้นตอนการร้องเรียนในระยะรือกอกและระยะก่อสร้าง

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นายวิเชียร ส่าำ)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



บันทึกจำนวนหน้า 11/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นางสาวนันดาติ สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การรื้อถอนโครงสร้าง บางส่วนของอาคารเดิม (ต่อ)	4) เศษวัสดุจากการรื้อถอน  เศษวัสดุที่เหลือใช้จากการ รื้อถอนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ฝ้าเพดาน ผนังก่ออิฐ混泥土 และกระเบื้อง ฯลฯ คาดว่าจะมีปริมาณที่เกิดขึ้น ประมาณ 561.6 ถูกบาทเมตร	<p>1) เศษวัสดุก่อสร้างจะต้องแยกเก็บรวบรวมก่อนนำไปเป็น สัดส่วนภายในพื้นที่ก่อสร้างและหลังจากก่อสร้างแล้ว เสร็จ ต้องทำการเก็บขึ้นเศษวัสดุก่อสร้างออกจาก บริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย โดยให้นำไปกำจัด ด้วยวิธีการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ ไม้แบบ เหล็ก กระเบื้องต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นวัสดุที่ไม่ชำรุด กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างนำกลับมาใช้ใหม่</li> <li>- วัสดุประเภทคอนกรีตหรือเศษอิฐ หรือวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องการทำลาย มีสภาพชำรุดหรือไม่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ผู้รับเหมานำส่งไปกำจัดที่ศูนย์ กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอยู่นบุช โดยปฏิบัติตาม เงื่อนไขของศูนย์ฯ อายุงค์ครั้ด</li> </ul> <p>2) คุ้มครองความสะอาดภายในพื้นที่รื้อถอนอยู่เสมอ</p> <p>3) ให้มีการบันทึกและรายงานปริมาณเศษวัสดุจากการ รื้อถอนที่จะขนส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อยู่นบุช</p>	<p>ตัวบินติดตามตรวจสอบ ให้มีการตรวจสอบใบเสร็จจากการ ขนส่งเศษวัสดุไปกำจัดที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอยู่นบุช</p> <p>ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ ทุกวัน จนงานรื้อถอนโครงสร้างบางส่วน ของอาคารแล้วเสร็จ</p> <p>การรายงานผล ทำการจดทำบันทึกการตรวจสอบเดือน ละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ และรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการรื้อถอน เสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodrigo ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มาร์riott อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มาร์riott อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 12/132

  
ENVIROMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  
พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นางสาวนันทนาตี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนับสนุนมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม		<p>1) บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ต้องกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการกำกับดูแลผู้รับเหมา ก่อสร้าง และกำชับให้ผู้ด้านในโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ต้องระบุในสัญญาว่าจ้างและควบคุมให้ผู้ด้านในโครงการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาที่ครอบคลุมโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง และดำเนินการ ประกอบด้วย ผู้แทนโครงการ เจ้าของอาคาร ใกล้เคียงโครงการ และผู้แทนก่อสร้าง ให้ครอบคลุม การดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) เช่นเดียวกับรายงานเชิงพิชัย ทุก 6 เดือน</p>  <p>บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 13/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนองต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)		<p>2.1) ตรวจสอบอาคารข้างเคียงก่อนการก่อสร้าง พร้อมด้วยภาพของค่าประกอบของอาคารข้างเคียง โครงการอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารก่อนการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคให้ดิน และครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของอาคาร เพื่อการรับทราบร่วมกัน ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจาก การก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหาย</p> <p>2.2) จัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่ ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ โครงการ จะมีมาตรการการชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการของโครงการ โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต ไปรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาต แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด</p>	 <p>บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นายวิเชียร ล้ำขา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 14/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบหน่วยงาน สิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนับสนุนมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จัดให้มีเงินส่วนของสำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ เป็นเดือน (ประมาณ 5 ล้าน) เพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท ประกันความเสียหาย (ก่อนบริษัทประกันภัยจะเข้ามาดำเนินการ)</li> <li>3) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการ ในระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างงาน ผู้กระทำการแทน และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการฯ กำหนดทุกประการ</li> <li>4) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างโครงการ จนกว่าบริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 15/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรทางกายภาพ 2.1 ทรัพยากรดิน	ในการก่อสร้างโครงการ จะไม่มีงานเสาะเขื้น เนื่องจากโครงการเป็นการขยายกิจการ (เพิ่มจำนวนห้องพัก) เพื่อเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรม งานก่อสร้างส่วนใหญ่ จึงอยู่ภายในอาคารเท่านั้น จึงไม่ส่งผลต่อการทรุดตัวของดิน ส่วนงานชุดดินทำเฉพาะในงานวางระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ บ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ (บ่อหน่วงน้ำ มีขนาดความกว้างขยายสูง เท่ากับ $4.90 \times 3.40 \times 2.25$ เมตร และ $7.00 \times 4.00 \times 3.70$ เมตร) โดยโครงการจะนำดินขุดไปใช้ในพื้นที่จัดสวนภายในโครงการ ซึ่งเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะมีส่วนโครงสร้างอาคารเติมเต็มพื้นที่ดินที่ขุดเปิดออก และคงสภาพเช่นเดิม ลิ้นสูดอากาศของโครงการ ดังนั้น จึงพิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรดินในระยะก่อสร้างเป็นผลกระทบในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมการปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์และการก่อสร้างให้จำกัดเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถอนดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> <li>จัดให้มีการติดตั้งผนังกันดิน แบบ Sheet pile ส้อมรอบบริเวณที่ขุดเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ใต้ดิน ก่อนเริ่มทำการขุดเปิดหน้าดิน</li> <li>จัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและการเคลื่อนตัวของดินตลอดช่วงก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ใต้ดิน</li> </ol>	<p>ด้วยเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน หรือ Inclinometer</p> <p>การทรุดตัวของดิน ด้วยเครื่องมือวัดการทรุดตัวที่ระดับผิวดิน (Settlement Plate)</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความเสี่ยงของการตรวจสอบทุกวัน จนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคได้ดันแล้วเสร็จ</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ถ้าชา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 16/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

 MITR

ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรทางกายภาพ 2.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		<p>4) จัดให้มีการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการร็วไหลของน้ำมัน/น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ปนเปื้อนลงดิน</p> <p>5) จัดให้มีสิ่งกันดักหรือรากันที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณที่กำลังมีกิจกรรมการขุดตื้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ ตลอดระยะเวลาขุดตื้น</p>	<p>การรายงานผล จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและรายงานผลการติดตามตรวจสอบทรัพยากรดิน (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวีเชียร์ ล้ำชาม)

ผู้อำนวยการกองน้ำ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 17/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 คุณภาพอากาศ	<p>การประเมินความเสี่ยงของฝุ่นละอองจาก การก่อสร้างโครงการ</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการต่อ ผู้รับผลกระทบในด้านความเดือดร้อนร้าวคุณ ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบinternal พบว่า อยู่ในระดับที่ไม่มีความเสี่ยง</p> <p>ผลกระทบจากการระบายน้ำทางอากาศ จากการก่อสร้างโครงการ</p> <p>ผลกระทบจากการก่อสร้าง ทำให้เกิด การพุ่งกระจายของฝุ่นละออง ส่วนการ เมืองมีเชื้อเพลิงของเครื่องจักร/อุปกรณ์ ก่อสร้าง และพาหนะขนส่งวัสดุก่อสร้างทำให้ เกิดผลกระทบทางอากาศต่างๆ เช่น ฝุ่นรวม (TSP) ฝุ่นขนาดเล็ก (<math>PM_{10}</math>) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (<math>NO_x</math>) ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (<math>SO_2</math>) และไฮโดรคาร์บอน (THC)</p>	<p>1) หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบังคับว่า ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ในครอน (<math>PM_{2.5}</math>) มีค่าเกิน มาตรฐานฯ โครงการจะหยุดกิจกรรมบางส่วนที่ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ในครอน เช่น การใช้งานเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็น เชื้อเพลิงลงชั่วคราว จนกว่าค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง รวมจะลดลงจนไม่เกินค่ามาตรฐาน และในการนี้ทีทาง หน่วยงานราชการแจ้งข้อมูลนี้ ควรให้ความร่วมมือ กับทางหน่วยงานราชการด้วย</p> <p>2) จัดให้มีการทำประคุหงเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างที่ปิดทึบ ตลอดเวลา และห่างจากผู้พักอาศัยซึ่งเดียงไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยจะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้อง รักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือ ฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>3) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้มีความเหมาะสมต่อ กิจกรรมการก่อสร้าง โดยให้ เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</p> <p>4) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</p>	<p>ด้วยนิตรวจคุณภาพอากาศ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ฝุ่นรวม (TSP)</li> <li>2. ฝุ่นขนาดเล็ก (<math>PM_{10}</math>)</li> <li>3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>4. ออกไซด์ของไนโตรเจน (<math>NO_x</math>)</li> <li>5. ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (<math>SO_2</math>)</li> <li>6. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)</li> <li>7. ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ในครอน (<math>PM_{2.5}</math>)</li> </ol> <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric method จำนวน 2 จุด</li> <li>2) ตรวจวัดด้วยวิธีและเครื่องมือ มาตรฐานตาม Standard Method จำนวน 2 จุดตั้งต่อไปนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) พื้นที่โครงการ 1 จุด                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้าง งานระบบงาน สถาปัตยกรรมและอื่นๆ ตรวจวัด TSP, <math>PM_{10}</math>, CO, <math>NO_x</math>, <math>SO_2</math> และ THC</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 18/132

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>จากการประเมินปริมาณผลสารทางอากาศข้างต้นที่เกิดจากการก่อสร้างรวมกับผลการตรวจวัดในปัจจุบัน พบว่า ในระหว่างการก่อสร้างจะมีค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ผู้รับผลกระทบจะได้รับไปเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นร่วน (TSP) มีค่า 0.206 mg./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.33 mg./ลบ.ม.)</li> <li>- ฝุ่นขนาดเล็ก (<math>PM_{10}</math>) มีค่า 0.08 mg./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.12 mg./ลบ.ม.)</li> <li>- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 3.108 mg./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 mg./ลบ.ม.)</li> <li>- ออกไซต์ของไนโตรเจน (<math>NO_x</math>) มีค่า 0.04 mg./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.32 mg./ลบ.ม.)</li> <li>- ชัลไฟอเรตไดออกไซด์ (<math>SO_2</math>) มีค่า 0.0058 mg./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.78 mg./ลบ.ม.)</li> <li>- สารประกอนบioxide คาร์บอนทั้งหมด (THC) มีค่า 6.3 mg./ลบ.ม.</li> </ul>	<p>5) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในการนี้มีสิ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นหลักลงสู่พื้นที่ก่อสร้าง และถนนด้านหน้าพื้นที่โครงการ จัดให้มีสถานที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่อาจเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้โดยง่าย โดยต้อง มีวัสดุปิดคลุม และฉีดพรมน้ำให้เปียกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงอากาศแห้ง เช่น ในช่วงหน้าหนาว</p> <p>6) ปิดคลุมกระเบนบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากเศษวัสดุก่อสร้าง ด้วยผ้าใบให้มีพิธิด</p> <p>7) หมั่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>8) ติดตั้งรั้วขั่วครัว Metal Sheet สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อบังหัดห้ามนิยามพื้นที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังสามารถลดระดับเสียง และฝุ่นละอองจากการก่อสร้างของโครงการได้</p>	<p>(2) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ตรวจวัด TSP, <math>PM_{10}</math>, CO, <math>NO_x</math>, <math>SO_2</math> และ THC</p> <p>สถานีตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริเวณพื้นที่โครงการ</li> <li>2. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ดังรูปที่ 2</li> </ol> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การตรวจวัด TSP และ <math>PM_{10}</math> ระหว่างการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานระบบงานสถาปัตยกรรมและอื่นๆ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ส่วน <math>PM_{2.5}</math> จะทำการตรวจวัดช่วง Peak ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กุมภาพันธ์ เป็นเวลา 4 เดือน โดยบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ol>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)


ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 19/132

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรอิควนิชั่นไทย จำกัด  
พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ค่าใช้จ่ายสัญญาภัย

- สำนักงานไฟฟ้า BTS
- แบบอิเล็กทริก BTS
- กัน
- ที่ดินโครงการ

- บริษัทที่ดินที่ทำการ  
เดินแบบและก่อสร้าง
- อุตสาหกรรมการเกษตร เสียง แสงและสีเสียงเทือน  
บริเวณที่ดินที่ทำการ
- อุตสาหกรรมการเกษตร เสียง และสีเสียงเทือน  
บริเวณที่ดินที่ทำการในเมืองทุ่งมหาดเล็ง



**MIT**  
ENVIRONMENT THAILAND  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 2 จุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ และเสียง ในระยะก่อสร้าง

รับรองจำนวนหน้า 20/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ถ้ำคำ)

(นางสาวมัชนาดี สุขชิรัตน์ศักดิ์)

เอกสารที่ 2563 ลงชื่อ.....

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มลสารพั่งหมุนของโครงการมีความเข้มข้นต่างๆ ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปที่อยู่โดยรอบโครงการ แต่ออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคภูมิแพ้ และทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นพุ่งกระจาย กลิ่นจากห้องไห้อิเสียของบ้านและความสะอาดของพื้นที่จากฝุ่นละออง	10) การขับส่งห้องน้ำที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้เจ้าทำเป็นระบบปิด เช่น จัดทำปล่องรองรับเศษวัสดุ จากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร แต่ละชั้น ลงสู่ชั้นรองรับเศษวัสดุที่พื้น เพื่อไม่ให้มีฝุ่นพุ่งกระจาย หรือร่วงหล่นลงบนอุบัติเหตุ ก่อสร้าง การขับส่งปูนซีเมนต์ หรือปูนขาว เพื่อใช้ในงานเก็บและตอบแทน ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิดหรือถุงบรรจุเท่านั้น แล้วนำออกมายังงานแต่ละครั้งตามความเหมาะสม ไม่ทิ้งกองปูนผงไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง 11) กำชับผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง ให้ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้เผาทำลายขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยให้เก็บรวมไปกำจัดตามประเภทของเสียที่เกิดขึ้น 12) เศษวัสดุก่อสร้างจำพวกเศษปูน ดิน ฯลฯ ที่อาจเกิดการฟุ้งกระจายได้ง่าย ต้องเก็บรวมใส่ในภาชนะปิดเพื่อรอการขับส่งไปกำจัด 13) กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น้อย เช่น ควรใช้คอนกรีตผสมสำเร็จในการก่อสร้าง ลดการผสมคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 14) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในถังเก็บหรือในกำแพงกัน และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ 15) งานก่อสร้างในชั้นตอนที่ต้องทำการเคลือย เจียร์ หรือใช้เชือเพลิงในการเชื่อมต่อเหล็ก ต้องดำเนินการในพื้นที่ปิดมิดชิด	2. การตรวจวัด CO, HC, SO <sub>2</sub> และ NO <sub>2</sub> ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง  การรายงานผลรายงานผลการติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ระยะก่อสร้าง) นำเสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodr. ในทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ บริษัท มัณฑร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้อำนวยการฝ่ายมนต์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 21/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มัณฑร สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>16) ต้องติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ป้องกันวัสดุร่วงหล่น ป้องกันแรงลมและมีคุณสมบัติสามารถป้องกัน การคุกคามของไฟได้ ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือผ้าใบก่อสร้างที่มีความมื้นคงแข็งแรงปิดคลุมด้านนอก โดยรอบโครงสร้างอาคารในระหว่างการก่อสร้างหรือด้านนอกของหน้างาน ตลอดแนวด้านซ้าย และมีความสูงของตัวอาคารที่กำลังก่อสร้าง</p> <p>17) จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาด ทราย ที่ตกหล่นบริเวณเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำอีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที</p> <p>18) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างให้อยู่ระหว่าง 08.00-17.00 น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยกำหนดให้หยุดในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้าง เป็นครั้งคราว ได้แก่ การสถาปัตย์ การทาสี หรืองานตกแต่งภายในอาคาร ให้โครงการแจ้งกำหนดการต่อหน่วยงานอนุญาตและผู้หักอาศัย โกลส์เคียงทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยให้ดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาได้ 3 วัน/สัปดาห์ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาไม่เกินเวลา 20.00 น.</p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้อำนวยการ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 22/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

MITR  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 เสียง	<p>การตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2562 ในระยะก่อสร้างระดับเสียงที่เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการที่สุดคือ เสียงจากการตอกแต่งและเก็บงาน โดยมีหน่วยรับเสียงที่ ใกล้พื้นที่โครงการ คือ</p> <p>ทิศเหนือ อาคารชุดพักอาศัย The Line Sukhumvit 101 สูง 37 ชั้น</p> <p>ทิศใต้ ถนนส่วนบุคคล และบ้านพักอาศัย สูง 3 ชั้น เลขที่ 3031</p> <p>ทิศตะวันออก สำรังสารภณประโยชน์ กว้างระหว่าง 5-6 เมตร ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น จำนวน 3 หลัง เลขที่ 75 77 และ 79</p> <p>ทิศตะวันตก ถนนสุขุมวิท กว้าง 30 เมตร</p>	<p><b>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</b></p> <p>1) กำหนดช่วงเวลา ก่อสร้างให้อยู่ระหว่าง 08.00-17.00 น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยกำหนดให้หยุดในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนให้ทำเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าว ในกรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้าง เป็นครั้งคราว ได้แก่ การฉาบปูน การหาดี หรืองานตกแต่งภายในอาคาร ให้โครงการแจ้งกำหนดการต่อหน่วยงานอนุญาตและผู้หักภาษี ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยให้ดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาได้ 3 วัน/สัปดาห์ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาไม่เกินเวลา 20.00 น.</p> <p>2) ติดตั้งแผ่นคอนกรีต (Dense concrete) หนา 100 มิลลิเมตร ค่า Transmission Loss 40 เดซิเบลเอ สูง 4 เมตร บริเวณช่องเปิด ได้แก่ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ในชั้นต่างๆ ของอาคาร</p> <p>3) การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้าง ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ไปยังผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p>	<p>ตัวนีตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <math>L_{eq,24\ hr}</math></li> <li>2. <math>L_{max}</math></li> <li>3. <math>L_{dn}</math></li> <li>4. <math>L_{10}</math></li> <li>5. <math>L_{90}</math></li> <li>6. เสียงรบกวน</li> </ul> <p>สถานีตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด</li> <li>2. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จำนวน 1 จุด ตั้งรูปที่ 2</li> </ul>  <p>บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 23/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาวี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 เสียง (ต่อ)	<p>โดยกิจกรรมการก่อสร้างเกิดขึ้นภายในตัวอาคารห้องน้ำ ทำให้ผู้บ้านของอาคารเป็นเสียงกำแพงกันเสียงที่ล้อมรอบพื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง ซึ่งระดับเสียงที่ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับอยู่ในช่วง 66.90 – 66.92 เดซิเบล (㏈) ตั้งนั้น ระดับเสียงจากการก่อสร้างมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543)</p>	<p>4) จัดให้มีการติดตั้งรั้วเมทัลชีทสูง 6 เมตร ล้อมรอบแนวเขตที่ดินทุกด้านก่อนเริ่มการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านผู้บ้านและเสียงได้ในเบื้องต้น</p> <p>5) ไม่ภาคแต่หรือเปลี่ยนคันเร่งรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็นในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>6) กำหนดพนักงานวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนให้น้อยที่สุด</p> <p>7) จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การตัด การเจาะ การเจียร์ การใส่ และอยู่ห่างจากด้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด</p> <p>8) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัดเจาะ เจียร์ หรือใส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน</p> <p>9) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>10) จัดให้มีผู้ควบคุม หรือผู้ดำเนินการ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเสียงจากการก่อสร้างต่างๆ</p> <p>11) หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดัง</p> <p>12) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือการทำการได้อันเป็นที่อึกทึก โดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง</p>	<p>ความต้องการตรวจสอบ 1. ช่วงก่อสร้าง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเบื้อง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการ แบบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพะโขง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>  <p style="text-align: center;"><b>MITR</b> ENVIRONMENT THAI CO., LTD. บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นายวิเชียร ล้ำช่า)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 24/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นางสาวมัชนาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 เสียง (ต่อ)		<p><b>บ้านพักคนงาน</b></p> <p>1) จัดให้มีผู้ควบคุมหรือแต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อคุ้มครอง ควบคุมคนงานในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน ไม่ให้ส่งเสียงดัง รบกวนพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง</p> <p>2) ไม่กดแตรหรือเหยียบบันไดเร่งร急 ให้เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็นใน บริเวณบ้านพักคนงาน</p> <p>3) ไม่ส่งเสียงดัง หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนพื้นที่ ชุมชนใกล้เคียง</p>	



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสำราญ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 25/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 ความสันสะเทือน	<p>เนื่องจากโครงการเป็นการขยายและเปลี่ยนการใช้อาคารจากโครงการเดิมที่ได้ก่อสร้างและเปิดดำเนินการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ในเวลา ดังนั้น ลักษณะงานก่อสร้างหลักของโครงการ จะเกิดขึ้นภายในอาคาร จากการติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อกันห้องพักและพื้นที่ใช้สอยต่างๆ การติดตั้งระบบสาธารณูปโภคภายในและนอกอาคาร งานตกแต่งทางสถาปัตย์ใหม่ ซึ่งไม่ได้มีลักษณะงานเสาเข็น ฐานรากอาคาร หรืองานโครงสร้างอาคารที่เป็นงานก่อสร้างหนักแต่อย่างใด อย่างไรก็ตี งานก่อสร้างดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสันสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดช่วงเวลาการทำงาน ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชนซึ่งพักอาศัยในอาคารบริเวณใกล้เคียง</li> <li>ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีวิศวกรโยธา/โครงการรับผิดชอบที่มีคุณวุฒิตามกฎหมายและมีประสบการณ์คุ้มกันก่อสร้างอาคารสูง ควบคุมการก่อสร้างอาคารอย่างใกล้ชิดและให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</li> <li>ควบคุมความสันสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ ไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานกำหนดมาตรฐานความสันสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสันสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร</li> </ol>	<p>ด้วยวัดความสันสะเทือนในพื้นที่ ก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับอาคาร ข้างเคียงมากที่สุด ที่ชั้นพื้นหรือชั้นหลังคา ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสันสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตรวจวัดจำนวน 1 จุด</p> <p>วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจวัดความสันสะเทือนในพื้นที่ ก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับอาคาร ข้างเคียงมากที่สุด ที่ชั้นพื้นหรือชั้นหลังคา ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนด มาตรฐานความสันสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตรวจวัด จำนวน 1 จุด</li> </ol>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร สำราญ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 26/132



นิตย์ พิชิตสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Այս առաջնաշուրջական հաջող բացառությունը պահպանվելու մասին՝  
(Ապահովագության պահպանականը)

**MINISTERIUM THAILANDIAE  
SOCIETATIS PRAESES**

27/132



(*କେବଳ କର୍ମଚାରୀ*)

גנום

ລາວສັບສົນມາຈະນຸ້າກຳນົດຕະຫຼາດ (ເສດຖະກິດ) ລາວສັບສົນ ມາຮັດວຽກ ສູຂົມວິດ 101 (ເບີໂທລາຍງານລາວສັບສົນ)

ARTICLE 2 (a) (ii) USES AND PURPOSES OF THE INFORMATION AND THE DATA SUBJECT'S RIGHTS

**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 อุทกศาสตร์และคุณภาพ น้ำผิวดิน	<p>โครงการจะมีการใช้น้ำระหว่างการก่อสร้างสูงสุด 10.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการใช้น้ำ 70 ลิตร/คน/วัน) ทำให้เกิดน้ำเสีย 8.4 ลูกบาศก์เมตร (อัตราการเกิดน้ำเสียร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) โดยโครงการจัดให้มีการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ก่อนระบายน้ำสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>สำหรับกิจกรรมการระบายน้ำของโครงการในระหว่างการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำสาธารณะ คือ ดักกอนดินทรัพย์ที่อาจปนมา กับน้ำที่ระบายนอกจากโครงการ ซึ่งอาจสะสมในห้องน้ำสาธารณะจะเป็นผลกระทบต่อสภาพการระบายน้ำของพื้นที่และอาจเกิดน้ำท่วมในระหว่างฝนตกหนัก แต่เนื่องจากโครงการเป็นการขยายกิจการ มิได้ก่อสร้างโครงสร้างอาคารใหม่ ดังนั้น ผลกระทบด้านการระบายน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</li> <li>2) ก่อนการก่อสร้าง โครงการจะต้องประสานกับสำนักงานเขตพะโขง เพื่อชุดดักกอนดินทรัพย์ที่ระบายน้ำ ริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ</li> <li>3) หมั่นทำความสะอาดระบายน้ำข้องโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ดีจนเสร็จสิ้นระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>4) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างก่อสร้างก่อนระบายน้ำสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะเพื่อลดภาระการรองรับค่าความสูญเสียแห่งน้ำผิวดิน</li> <li>5) ควบคุมดูแลไม่ให้วัสดุก่อสร้างและเศษขยะ ตกลงในห้องน้ำสาธารณะ รวมทั้งติดป้ายห้ามทิ้งขยะและเศษวัสดุก่อสร้างลงห้องน้ำสาธารณะให้เห็นชัดเจน กำับปันให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ท่าความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน</li> <li>6) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องประสานกับสำนักงานเขตพะโขง เพื่อชุดดักกอนดินทรัพย์ที่อาจตกค้างในห้องน้ำ ริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ</li> <li>7) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องประสานกับสำนักงานเขตพะโขง เพื่อชุดดักกอนดินทรัพย์ที่อาจตกค้างในห้องน้ำ ริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ</li> </ol>	<p>ด้วยการตรวจสอบ ปริมาณตากgon ในบ่อตักตากgon และระบายน้ำ</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ ลัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ปริมาณตากgon ในบ่อตักตากgon และระบายน้ำ นำเสนอต่อ สำนักงานเขตพะโขง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p> <p><b>MITR</b> ENVIRONMENT THAI CO., LTD. บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นายวิเชียร สำษา)

ผู้อำนวยการ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์กัตตี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.7 คุณภาพน้ำไดคิน	แหล่งน้ำใช้ในระยะก่อสร้างมาจากการ ประปานครหลวง สาขาพระโขนง การใช้น้ำใน ระยะก่อสร้างจะใช้น้ำประปา ไม่มีการเจาะน้ำ จากแม่น้ำใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง การก่อสร้าง โครงการจึงไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด	-	-
3. ทรัพยากรชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ถนน สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สภาพปัจจุบันของพื้นที่ดัง โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) สูง 19 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ส่วน พื้นที่โดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย อาคารอยู่อาศัย รวม สำนักงาน และอาคารพาณิชย์มีแนวโน้มการ พัฒนา การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมาก ขึ้น ห้องค้านที่พักอาศัย และแหล่งลงทุนค้านพาณิช ยกรรมสำหรับสภาพนิเวศโดยรอบพื้นที่โครงการ จึงเป็นสภาพนิเวศชุมชนเมือง โดยพิชพรรณที่พบ ในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นถิ่นที่เจ้าของ ที่ดินนำมาปลูกเพื่อเป็นมีผล	-	-



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำขา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	ไม่ประดับและให้ความร่มรื่น สำหรับสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่โครงการที่ไม่ใช่สัตว์เดียวเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตให้เข้ากับกิจกรรมของมนุษย์ในเขตเมืองและเป็นชนิดพื้นถูกระดับต่ำกับดินที่อยู่ โดยโครงการเป็นการขยายกิจการ (เพิ่มจำนวนห้องพัก) เพื่อเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรม ซึ่งจะมีเพียงการก่อสร้างภายใต้อาคารเท่านั้น ดังนั้นการพัฒนาโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาบนบกแต่อย่างใด	-	-

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาข)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



บัญชี นําหน้า อิมแพ็ค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  
บัญชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนหน้า 30/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	แหล่งน้ำผิวน้ำบริเวณใกล้เคียงโครงการได้แก่ (1) คลองบางนาเจน มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 580 เมตร อุyuทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ (2) คลองขวางล่าง มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 620 เมตร อุyuทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ (3) คลองบางอ้อ มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 520 เมตร อุyuทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ ระยะห่างระหว่างโครงการ จะมีการระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดของโครงการถูกระยะห่างน้ำทึบลงสู่แหล่งน้ำผิวน้ำโดยตรง จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 8.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง</li> <li>2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ</li> </ul>	-

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ศรีคำ)

ผู้อำนวยการสถานี บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 31/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

MITR  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4.1 การใช้น้ำ	การใช้น้ำในระยะก่อสร้าง ส่วนใหญ่มาจากการใช้สำหรับคนงานก่อสร้าง 150 คน จึงมีความต้องการน้ำใช้สูงสุดจากคนงานก่อสร้างประมาณ 10.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือประมาณ 0.003 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปีซึ่งจะได้รับการบริการจากการประปานครหลวง สาขาพระโขนง ซึ่งเป็นภาระใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงการก่อสร้างไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาของ การประปานครหลวง สาขาพระโขนง โดยยังคงมีความเพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ และสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้น้ำรายใหม่ได้อย่างเพียงพอ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ	<p><b>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ให้มีถังน้ำสำรองน้ำใช้ ความจุรวมไม่น้อยกว่า 10.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำรองน้ำใช้ได้ในน้อยกว่า 1 วัน</li> <li>ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง มีมาตรการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</li> <li>ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เลือกใช้และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ</li> <li>ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบน้ำประปา ดูฉุกเฉิน หากพบให้รับดำเนินการแก้ไขโดยด่วน</li> </ol>	<p>ตัวบ่งชี้ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการใช้น้ำ การรักษาของท่อประปา</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สำเนาบันทึกการตรวจสอบ แนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง</li> <li>นำเสนอด้วยสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</li> </ol>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)

ผู้อำนวยการจังหวัด บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



บัตรองจำนำหน้า 32/132

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานะดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p><b>บ้านพักคนงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ความจุรวมไม่น้อยกว่า 10.5 ลูกบาศก์เมตรซึ่งสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อย กว่า 1 วัน</li> <li>2) มีมาตรการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</li> <li>3) เลือกใช้และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ</li> <li>4) ตรวจสอบถังสำรองน้ำใช้และระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่บ้านพักคนงาน หากพบว่ามีการรั่วซึม ให้รับดำเนินการแก้ไข</li> </ul>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 33/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานะดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ในระยะการก่อสร้างโครงการ ในช่วงที่มีคนงานมากที่สุด ประมาณ 150 คน มีความต้องการใช้น้ำ ประมาณ 10.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อให้เกิดน้ำเสียประมาณ 8.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน อายุน้ำเสียต่ำกว่า 8.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำที่ผ่านการบำบัดจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป จึงอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งรับน้ำทึ่งในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ที่บริเวณข้างสำนักงานคุณงานก่อสร้างให้มีจำนวนเพียงพอ กับจำนวนคนงานก่อสร้างสอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</li> <li>2) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถกรองรับน้ำเสียได้เมื่อน้อยกว่า 8.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทึ่งได้ตามมาตรฐานน้ำทึ่ง</li> <li>3) ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทึ่งตามมาตรฐานน้ำทึ่งที่เกี่ยวข้อง</li> <li>4) ประสานงานให้รอดูบลังปฎิภูติของสำนักงานเขตพ Rodrone เข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลและกำกับดูแลจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ</li> </ol>	<p>ตัวบัญชีตรวจสอบ pH, BOD, SS, TDS, TKN, Sulfide, น้ำมันและไขมัน</p> <p>ตัวแทนผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 ชุด บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อรับน้ำทึ่งสาธารณะ</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</li> </ol>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้อำนวยการ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



วันที่ออกหนังสือ 34/132



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาวี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>5) ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตามมาตราการติดตามตรวจสอบสัญญาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยถ้าพบว่าคุณภาพน้ำที่ลงไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำที่ทิ้งที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้มีการตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ</p>	<p>2. บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบ พศ.๑ เป็นประจำทุกวัน และสรุปผลตามแบบ พศ.๒ ส่งให้แก่สำนักงานเขตพระโขนง เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)  3. นำเสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b> บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)


ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันทนารี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

 MITR

ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การขุดดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการถอนต้นกลับเพื่อปรับระดับพื้นที่ กิจกรรมเหล่านี้ ดำเนินการในช่วงที่มีฝนตก และไม่เจตนาให้มีระบบระบายน้ำที่ดีเพียงพอ จะทำให้น้ำฝนชะล้างดินดอน และเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่เก็บกองไว้หลอกนกอพื้นที่ก่อสร้างและอุดตันห่อระบายน้ำสาธารณะทำให้ระบายน้ำไม่ทัน จนเกิดน้ำท่วมนั้นขึ้นบนถนนสาธารณะได้น้ำคลื่นที่หลักน้อยออกโครงการ จะทำให้เกิดความสกปรกของถนนสาธารณะและบ้านข้างเคียงได้</p>	<p>1) ให้ทำความสะอาดร่องระบายน้ำทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินดอนรวมถึงการประสานและขออนุญาตกับสำนักงานเขตพ Rodrön เพื่อขุดลอกดitch ก่อนดินหรือทรายบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>2) กำชับให้คนงานทึ่งมูลฝอย/เศษวัสดุในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในร่องระบายน้ำของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่ก่อสร้างเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ มีผู้ใบประกาศนีย์ลงมือจัด แล้วควรอยู่ห่างจากร่องระบายน้ำของโครงการ</p> <p>4) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องประสานกับสำนักงานเขตพ Rodrön เพื่อขุดลอกดitch ก่อนดินทรายที่อาจตกค้างในห่อระบายน้ำถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการและแนวทางระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>ด้วยการตรวจสอบ ปริมาณดักกอนในบ่อดักดักกอนและร่องระบายน้ำ</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>1. สำเนาบันทึกการตรวจสอบ แบบใบภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</p> <p>2. เสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodrön ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



บัตรองจำนวนหน้า 36/132



บริษัท มิตรอิควนิวัล เอนิวเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มนตรีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย	<p>ในระยะก่อสร้าง ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสูงสุด วันละ 150 คน ปริมาณมูลฝอยจากคนงานระหว่างการก่อสร้างประมาณ 0.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมใส่ถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร แยกประเภทถังรองรับเป็นมูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก และมูลฝอยอันตราย ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ และประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง มาเก็บขยะและนำไปกำจัดต่อไป สำหรับเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องคัดแยกส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และจัดให้มีสถานที่เก็บภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้นผลกระทบในด้านการจัดการมูลฝอยจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p><b>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการคัดแยกประเภทของมูลฝอยออกเป็นชั้น มูลฝอยเปียก ชั้นมูลฝอยแห้ง ชั้นมูลฝอยรีไซเคิล ชั้นมูลฝอยอันตราย และเศษวัสดุก่อสร้าง และจัดให้มีการจัดการของมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเภทของของมูลฝอย</li> <li>จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกประเภทตามชนิดของมูลฝอย ตั้งไว้บริเวณพื้นที่พักมูลฝอย ของสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง เพื่อบังกันไม่ให้มีขยะทึ่งเกลื่อนก่อตัว และควบคุมให้คุณงานทั้งหมดในพื้นที่ในภาระของรับที่ได้จัดเตรียมไว้</li> <li>เศษวัสดุก่อสร้างจะต้องแยกเก็บรวบรวมก่อนไว้เป็นสัดส่วนภายนอกพื้นที่ก่อสร้างและหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการเก็บขยะเศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย โดยให้นำไปกำจัดด้วยวิธีการดังนี้</li> </ol>	<p>ด้วยการติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ความสะอาดบริเวณที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย</li> <li>กleaning มูลฝอยบริเวณถังรองรับมูลฝอย</li> <li>ให้มีการตรวจสอบใบเสร็จจากการขนส่งเศษวัสดุไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</li> </ol> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</li> </ol>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำชา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



บัตรของจำนำหน้า 37/132



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาวี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>สำหรับเศษวัสดุการก่อสร้างประมาณ 3,600 ลูกบาศก์เมตร จำแนกเป็นถุงปูน 1,200 ลูกบาศก์เมตร ในแบบ 1,200 ลูกบาศก์เมตร และอิฐมวลเบา 1,200 ลูกบาศก์เมตร โดยเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องศักดิ์แยกส่วนที่นำไปกลับมาใช้ใหม่ได้และจัดให้มีสถานที่เก็บภายในพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนเศษที่เหลือให้นำไปกำจัดอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ดังนั้นผลกระทบในด้านการจัดการมูลฝอยจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ ไม้แบบ เหล็ก กระเบื้องต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นวัสดุที่ไม่ชำรุด ชำรุดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างนำกลับมาใช้ใหม่</li> <li>- วัสดุประเภทคอนกรีตหรือเศษอิฐ หรือวัสดุ ก่อสร้าง ที่ต้องการทำลาย มีสภาพชำรุดหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ผู้รับเหมา นำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนบุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด</li> </ul> <p>4) ตรวจสอบถังรองรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนถังขยะใบใหม่ทันที</p> <p>5) ให้โครงการประสานงานไปยังสำนักงานเขตพิพิธะฯ ให้เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจำและชาระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอย ตามข้อกำหนด</p> <p>6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับนำขยะที่บรรจุถุงดำมาห้ามดักปาก เรียบร้อย ส่งต่อรถเก็บขยะตามเวลาที่สำนักงานเขตพิพิธะฯ กำหนด</p> <p>7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่เสมอ</p>	<p>2. เสนอต่อสำนักงานเขตพิพิธะฯ ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p> 

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 38/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนพนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบอนามัยฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>8) ให้มีการบันทึกและรายงานปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่จะขนส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนบุช</p> <p><u>บ้านพักคนงาน</u></p> <p>1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ กับคนงานก่อสร้าง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง รองรับมูลฝอยแห้ง มูลฝอย เปียก มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย</p> <p>2) จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจุดรวบรวมมูลฝอยให้สะอาดอยู่เสมอ</p> <p>3) ตรวจสอบถังรองรับขยะให้ออยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนถังขยะใบใหม่ทันที</p> <p>4) ให้ผู้รับเหมาประสานงานไปยังสำนักงานเขตพ Rodr. ในพื้นที่บ้านพักคนงานเพื่อแจ้งเก็บมูลฝอยในพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นประจำและชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอย ตามข้อกำหนด</p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร	<p>ในระยะก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะขนส่ง เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการ โดยใช้เส้นทางหลักผ่านสุขุมวิท เพื่อไปยังพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบด้าน การจราจร พบร้า ในระยะก่อสร้างของโครงการ จะมีปริมาณจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้าและเย็น เพิ่มขึ้น 10 คัน-รถยนต์/ชม. ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) เพิ่มขึ้น 6 คัน-รถยนต์/ชม. เมื่อวิเคราะห์จากการดับการให้บริการ ของถนนโครงการฯ พบร้า ค่าระดับการให้บริการ จราจรของถนนสุขุมวิท ในทิศมุ่งหนีและทิศมุ่ง ได้ ค่าระดับการให้บริการไม่ลดลงจากเดิม ส่วนค่า ระดับการให้บริการบริเวณทางแยก พบร้า ในช่วง เข้าวันทำงานค่าระดับการให้บริการบริเวณจุด กลับรถหน้าซอยสุขุมวิท 64/1 (TMC-02) ในทิศ มุ่งหนี มีค่าระดับการบริการลดลงจาก E เป็น F ซึ่งจะทำให้รถสามารถเคลื่อนตัวได้ช้าลง อよ่งไว้ ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงระยะ สั้นๆ และกระทบต่อกลางวันได้เข้ามายังพื้นที่โครงการ พร้อมกันทั้งหมด ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับ ปานกลาง</p>	<p>1) ห้ามรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือพนักงาน และพาหนะของผู้รับเหมาทุกคัน จอดกีดขวางทาง จราจรบนถนนสุขุมวิท โดยผู้รับเหมาต้องบริหาร จัดการพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถรองรับภาระทางที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ</p> <p>2) จัดให้มีพื้นที่ว่างภายในโครงการที่สามารถใช้เป็น พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ล้าออกมา นอกพื้นที่โครงการ หรือใช้เป็นพื้นที่จอดค oy สำหรับรถปูน เพื่อรอเข้าคิวทุบปูนในพื้นที่โครงการ</p> <p>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล ความสะอาดให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและ ปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนน สาธารณะเป็นหลัก</p>	<p>ด้วยการตรวจสอบ</p> <p>1. สภาพผิวน้ำทางบริเวณโครงการ ความเสียหายต่อผิวน้ำที่เปลี่ยนเที่ยบ สภาพก่อนการก่อสร้าง</p> <p>2. สภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก สภาพด้วงรถ ความสะอาดล้อรถ</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p>



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร สั่งชา)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 41/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p>4) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระเบื้องรถบรรทุก ทุกคัน ที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกร่วงหล่นบนผิวน้ำจากการจราจรของถนนภายนอก โครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือ ดินของรถขนส่งร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการ โครงการจัด เจ้าหน้าที่ค่อยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย</p> <p>5) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบสีเหลืองและ ป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่นั่นของเห็นได้อย่าง ปลอดภัย ห้างในพื้นที่ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ริมถนนสุขุมวิท เพื่อให้ชุมชนและผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้า ทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวัง มากยิ่งขึ้น</p> <p>6) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจัดให้มีการติดแผ่นป้าย สะท้อนแสงและสีบริเวณหัวยานพาหนะส่วนตัวของ โครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่ฯ สามารถบันดูนั่น สังเกตเห็นรถ ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนเพื่อความ ปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่งร่วง หล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ค่อยเก็บกวาด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย</p>	<p>การรายงานผล</p> <p>1. จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ</p> <p>2. สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</p> <p>3. นำเสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodr. โภ. ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p> 

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร สำอาง)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 42/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p>7) กำหนดช่วงเวลาในการขับยานวัสดุก่อสร้าง โดยจะไม่ทำการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และบุคลากรเข้า พื้นที่ก่อสร้างในช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. และ ช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็น ช่วงเวลาที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นและคับคั่ง เพื่อ เป็นการลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ ในกรณีที่ต้องมีการขนส่งดินหรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้ ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน โดยยันส่งออกช่วงเวลา เร่งด่วนและสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร</p> <p>8) กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชนรวมถึงกำชับคนขับ รถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง ความเร็วและน้ำหนักบรรทุก</p> <p>9) ลดยนต์ของบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างทุกคันจะต้องมี รายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพต์ต่อไปนี้ด้านข้าง หรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ ของโครงการ</p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ถ้าช่า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



บอร์ดจำนวนหน้า 43/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6. การจราจร (ต่อ)		<p>10) โครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงาน จราจรของสถานีที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เข้ามา ดูแลกวดขันเกี่ยวกับปัญหารถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการ และเส้นทางเข้า-ออก โครงการซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้า-ออก โครงการและอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจร ภายนอกพื้นที่โครงการ รวมถึงจะแจ้งขุนรับข้าง ให้ทราบก่อนลงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้าง โครงการ</p> <p>11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และทำความสะอาดทางเท้า (footpath) ในแต่ละวัน</p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำชัย)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




อนุรักษ์ มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  
บจก.  
บจก. มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  
MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD.

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD  
บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การใช้ที่ดิน	<p>โครงการตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ ให้ประโยชน์เป็นอาคารอยู่อาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการ เป็นหลัก ภายหลังการก่อสร้าง จะยังคงเป็น อาคาร คสส. สูง 18 ชั้น ขนาดตึก 1 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น 141 ห้อง ที่จอดรถ 100 คัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ควบคุมให้กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ภายใต้ ขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือก่อสร้าง ที่ดินโครงการ</li> <li>2) รักษาสภาพริมทางโครงการติดต่อระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดให้รื้อซ่อมแซมทันที</li> <li>3) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนอาคารชั่วคราว ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ไม่ทิ้งวัสดุอุปกรณ์เหลือ ก้างไว้ในพื้นที่</li> <li>4) ควบคุมไม่ให้คนงานซื้อของจากร้านค้าห้ามเรเมกลอย ที่มาเปิดร้านบนทางเท้าข้างเขตงานก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันการดึงร้านอย่างถาวร และให้ประสานต่อ สำนักงานเขตพระโขนงหากพบว่ามีร้านค้าดึงบน ทางเท้าริมถนนสาธารณะประโยชน์ข้างเขตงาน ก่อสร้างโครงการ</li> </ol>	<p>ผู้นี้ตรวจสอบ แนวรั้วโครงการ และพื้นที่ทางเท้า ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ</li> <li>2. สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</li> <li>3. นำเสนอต่อสำนักงานเขตพระ โขนง ทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มณฑร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มณฑร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ผู้รับผิดชอบ  
ผู้รับผิดชอบ  
ผู้รับผิดชอบ



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนพนาวดี สุธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 5.1 การมีส่วนร่วม ของประชาชน	<p>การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 และได้ติดตามแบบสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมีนาคม 2563</p> <p>โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมกลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ภายในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม ทั้งหมด 450 ตัวอย่าง ได้แก่</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ตลอดจนประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไป-มา บริเวณถนนสุขุมวิท รับทราบถึงการก่อสร้างโครงการ เส้นทางขนส่งสุดท้ายของโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ต้องมีต่อไปย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำเป็นป้ายประกาศติดตั้งบริเวณถนนสุขุมวิท ให้มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อวางแผนแนวทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการก่อนเริ่มการก่อสร้าง</li> <li>จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อกำกับดูแลการพัฒนาโครงการ</li> </ol>	<p>ด้วยนิตรตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ความคิดเห็นของชุมชนข้างเคียง รวมทั้งปัญหา ความต้องการรับผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้าง ตลอดจนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ</li> <li>สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ</li> </ol> <p>วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นท์ที่อยู่อาศัย เคียงพื้นที่โครงการ</li> <li>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำทางการติดต่อสื่อสาร</li> </ol>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้อำนวยการงานน้ำ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



46/132



ENVIROMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p><b>5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <p>กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ ครัวเรือน/สถานประกอบการ/หน่วยงานที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และอยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 44 ตัวอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่ ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในระยะมากกว่า 100 – 1,000 เมตร จำนวน 390 ตัวอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 11 ตัวอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มนhavenงานราชการที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มน้ำชุมชนที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จำนวน 4 ตัวอย่าง</p>	<p>กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ ครัวเรือน/สถานประกอบการ/หน่วยงานที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และอยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 44 ตัวอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่ ครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่อยู่ในระยะมากกว่า 100 – 1,000 เมตร จำนวน 390 ตัวอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 11 ตัวอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มนhavenงานราชการที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มน้ำชุมชนที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จำนวน 4 ตัวอย่าง</p>	<p>4) ให้ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงทราบตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ</p> <p>5) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผู้เสียงและสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบบผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ หั้งนี้ ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาการร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p> <p>6) ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า <math>0.5 \times 1</math> เมตร โดยแสดงชื่อประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง (สำนักงานเขตพะ夷บิน) และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	<p>3) ป้ายแสดงรายละเอียดงาน ก่อสร้างติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>4) ให้พิจารณาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในช่วงการก่อสร้าง จนถึงก่อนการขออนุญาต เปิดใช้อาคาร เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต เปิดใช้อาคาร</p> <p>5) พื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่ อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเดินทางส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง</p>

พฤษภาคม 2563 สงเคราะห์

(นายวิเชียร ล้ำชีว)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มันตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ดิจิเพลส รับรองจำนวนหน้า 47/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวมัทนารี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มีตอร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ ส. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อซึ่งแจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ กับกลุ่มประชาชนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และกลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยมีประเด็นที่ห่วงกังวล คือ ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ The Line 101 และช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารโครงการ</p>	<p>7) จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 9) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลกระทบดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และสำเนาเอกสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodrone ผู้ว่าฯ ดังรูปที่ 1 10) ให้พิจารณาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในช่วงการก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาต เปิดใช้อาคาร เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการพัฒนามีต่อ ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร</p>	<p>ความถี่ของการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</li> <li>นำเสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodrone ทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> 

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาข)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้รับผิดชอบ..... ลงชื่อ.....



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัตนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบหน้าพยากรณ์สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)		<p>11) ให้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และจัดส่งมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่โครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณารายงานฯ ที่โครงการต้องยื่นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริเวณด้านหน้าทางเข้าโครงการ ที่ประชาชนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้โครงการจัดเก็บหลักฐานการจัดส่งมาตรการไว้ในโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>12) ให้พิจารณาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ในช่วงการก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร</p> <p>13) จัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่นหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ไว้ร่วมกับบันทึกการก่อสร้างประจำวัน โดยระบุสาเหตุและเวลา วิธีการและผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบถึงแนวทางการแก้ไข และผลการแก้ไขปัญหา</p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มัณฑร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 49/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมกันดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มัณฑรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มัณฑรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	<p>เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เป็นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม มีร้าน สะดวกซื้อตั้งในโครงการเพื่อบริการผู้พักอาศัย สำหรับร้านขายของชำ และร้านอาหาร ที่อยู่ในย่านชุมชนเดิม มีที่ดินในซอยริมถนน และการก่อสร้างโครงการจะใช้แรงงาน ก่อสร้างสูงสุดประมาณ 150 คน ซึ่งคนงาน ไม่ได้พักอาศัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เมื่องานรับเหมาในส่วนที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ คนงานจะหมุนเวียนไปยังพื้นที่ก่อสร้างอื่น จึง ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวน ประชากรของท้องถิ่น และไม่กระทบต่อการ ใช้ประโยชน์สาธารณะโดยมากของท้องถิ่น โดยเฉพาะน้ำประปา ไฟฟ้า ที่การประปาคร หลวง และการไฟฟ้านครหลวง สามารถ ให้บริการได้อย่างเพียงพอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) พิจารณาการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการให้ รับบุคคลในท้องถิ่นที่มีความสามารถด้านงาน เข้าทำงานเป็นลำดับแรก</li> <li>2) หากมีร้านค้าห้ามเร่ แผงลอย ที่มาเปิดร้านบนทางเข้า ข้างเขตงานก่อสร้าง ให้ควบคุมและจัดระเบียบให้อยู่ใน พื้นที่ที่จัดไว้ ไม่ให้กีดขวาง ทางเข้า ริมถนนสาธารณะ ประโยชน์ข้างเขตงานก่อสร้างโครงการ</li> <li>3) จัดบ้านพักคนงานให้อยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรต่อ พื้นที่โดยรอบโครงการ</li> <li>4) คุ้มครองคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา สกปรกโดย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาท ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับ บุคคลภายนอกโครงการ</li> </ol>	<p>ด้านตรวจสอบ สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและ ความคิดเห็นของประชาชน สถาน ประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยวิธีการและการสุ่ม ตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพ ดำเนินการสำรวจ</p> <p>พื้นที่ตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ</li> <li>2. พื้นที่ระยะ 100 เมตรจากขอบเขต พื้นที่โครงการ</li> <li>3. พื้นที่อ่อนไหว</li> <li>4. พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งและ อุปกรณ์ก่อสร้าง</li> </ol> <p align="center"> <b>MITR</b> ENVIRONMENT THAI CO., LTD. บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้อำนวยการจังหวัด บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		<p>5) พนักงาน บุคลาภยานออกที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างและคนงานทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัสดุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่</p> <p>6) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเดือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัย และสถาบันการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>7) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึทกโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง</p> <p>8) จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการและพื้นที่บริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>ความถี่ของการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงก่อนอนุญาตเปิดอาคาร</p> <p>การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม (ระยะก่อสร้าง) นำเสนอต่อสำนักงานเขตพะรอยงทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>  <p>บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร สำราญ)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ลงนามหน้า 51/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	<p>(1) การป้องอันตรายสำหรับคนงาน และ อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>อุบัติเหตุจากการก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ให้มี ผู้บ้าดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก สำหรับงาน ก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อผลกระทบ ในระดับสูง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● งานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม เช่น การเตรียมเหล็ก/เทคโนโลยี/การก่ออิฐ การข่ายสายสตูลสิ่งของ การติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น งานเชื่อม งานตัด งานเจาะ และการติดตั้งแบบ เป็นต้น อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- อันตรายในการใช้เครื่องมือหรือ เครื่องจักรกล โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องจักรกลที่ ต้องมีการติดตั้งและต้องควบคุมดูแลโดยวิศวกร และการรื้อถอนที่ไม่ถูกต้องตามกำหนด</li> <li>- ไฟฟ้าลัดวงจร/ไฟฟ้า/ไฟช็อกการผลัด ตกจากที่สูง/น้ำร้อน</li> </ul> </li> </ul>	<p>1) จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง</p> <p>2) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อม ที่จะให้พนักงานตรวจสอบและรายงานทุกๆเดือน</p> <p>3) การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้ วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณา ก่อนตัดสินใจ ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>4) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการ ทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงาน ก่อสร้างใหม่หรือร้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>5) จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐม พยาบาลประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง ของรั้ว และนั่งร้านตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และ เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p> 

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 52/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนพนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● งานระบบสาธารณูปโภคและงานตกแต่ง อาทิเช่น การเดรียมงานและการขยับวัสดุ อุปกรณ์ เช่น อิฐก่อตัวบ้านจั่น งานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ งานท่อสี งานก่ออbanปูน เป็นต้น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดการชน/การกระแทก/บีบ/หัก</li> <li>- การหลัดตกจากที่สูงหรือนั่งร้าน</li> <li>- ไฟฟ้าหรือสารเคมีร้อน</li> <li>- การสะคุด/หลอกล้ม/ลื่นล้ม</li> </ul> <p>ดังนั้นโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p> </li> </ul>	<p>6) จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักอาศัย ห้องน้ำ/ส้วม ที่จัดตั้งอย่างเหมาะสม เป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล</p> <p>7) จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเดิกงานทุกวันและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>8) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงาน เพื่อช่วยชีวิตและรับเดินทางจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด การดับเพลิง รถา และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ และคนงานก่อสร้างและต้องมีคุณสมบัติ</p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้ำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มานตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



53/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>สอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549</p> <p>10) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554</li> <li>- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537</li> <li>- พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558</li> <li>- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้อำนวยการกลุ่ม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....


(นางสาวนพานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(2) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพของคนงานด้านกายภาพและสารเคมีจากการก่อสร้าง</p> <p>การทำงานก่อสร้างซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก จากห้องการรบกวนหน้าดิน และจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น งานซีเมนต์ งานชุดเจาะ เข็นม้าวันจากเครื่องยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น</p> <p>กรณีที่ระดับเสียงในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ลดเสียงและทำงาน 8 ชม./วัน ได้รับเสียงมากกว่า 85 dB(A) แสดงว่าผู้รับเสียงจะได้รับเสียงจากการก่อสร้างที่มากกว่าค่ามาตรฐานระดับเสียงตามกฎหมายท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งโครงการจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องขั้นตอนการทำงานของคนงานก่อสร้าง</p> 	<p>การป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ และการขับให้คนงานใช้หน้ากากของผู้ดูแล และสารเคมีให้เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ</li> <li>ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่ม่องเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน</li> </ol> <p>การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน</li> <li>จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี</li> <li>กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง</li> <li>กรณีที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกัน ให้มีชั่วโมงการทำงานระหว่าง 1-8 ชั่วโมง/วัน และแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับเสียง ตามกฎหมายท้องถิ่น กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ลงวันที่ 17 ตุลาคม</li> </ol>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มัณฑร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p> 

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มัณฑร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 55/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง จะแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้าง ซึ่งจากการประเมินระดับความสั่นสะเทือน พบว่า กิจกรรมก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรรมการมากที่สุด คือ การทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ</p> <p>รวมทั้งการทำงานที่สัมผัสต่อสารเคมีที่ใช้ในงานก่อสร้าง และความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว นอนไม่หลับ เป็นต้น โดยสาเหตุของความเครียดจากการทำงาน อาจเป็นผลให้เจ็บป่วยได้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต</p>	<p>2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2561</p> <p>4) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ควบคุมการทำงานของคนงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>5) กำหนดชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างเมื่อสูมสู่เสียงลักษณะเสียง (Ear Plugs) ชนิดฟูม ขณะทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้างในแต่ละกิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vibratory Roller ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง 35 นาที</li> <li>- Large Concrete Mixer ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 30 นาที</li> <li>- Concrete Pump + Concrete Mixer Truck ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 50 นาที</li> <li>- Hand-held Circular Saw (Cutting Paving Slabs) ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 30 นาที</li> </ul>	 <p>บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสำ)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 56/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันษาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย (ต่อ)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>การป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีที่ในการก่อสร้าง</p> <p>1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้นหรือถุง มือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน</p> <p>2) ทึบหูสำหรับรบกวนเสียง หรือรถแท็กเตอร์ควรบุที่นั่งด้วย วัสดุที่ป้องกันการสั่นสะเทือน</p> <p>3) ตรวจตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มี ความสั่นสะเทือนอย่างไกลักษณ์</p> <p>การป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีที่ในการก่อสร้าง</p> <p>1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ประเภทงานที่ทำ และการดูแลให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุด หน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมืออย่างที่ป้องกันอันตรายจาก สารเคมีที่กระเด็น รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ สัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษสะสม</p> <p>2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่ม้องเห็นได้ชัดเจน เพื่อ เตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายในระหว่างการทำงาน</p> <p>3) กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้าย เตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน</p>	 <p>บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	(3) สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน แรงงานภาคก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็น แรงงานในสังกัดของผู้รับเหมา ก่อสร้าง และ ผู้รับเหมาซ่อม ซึ่งอาจไม่ได้จดทะเบียน แรงงานอย่างถูกต้อง หรือไม่ได้รับสวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของแรงงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้มีที่พักแรงงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยก่อสร้าง ให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก</li> <li>2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของ คนงานก่อสร้าง</li> <li>3) จัดแยกพื้นที่สูบหรือไม้ยาจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป</li> <li>4) ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่าง ถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ได้ใน น้อยกว่าห้ากغمheavy สำหรับแรงงานที่ เหมาะสม</li> <li>5) ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องทำประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับแรงงานที่ เหมาะสม</li> <li>6) จัดตั้งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลในสำนักงาน ก่อสร้าง เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุ และต้องมีการฝึกฝน ฉีดชั่มเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>7) จัดให้มีรถยกต์ประจำพื้นที่ ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนัก ในระหว่างการทำงาน</li> </ol>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 58/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนพนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>(4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พัก อาศัยข้างเคียง</p> <p>ในการก่อสร้างโครงการจะเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างหลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโดย คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ก่อสร้างประมาณ 10 เดือน โดยในการก่อสร้างโครงการ อาจเกิด<sup>อุบัติเหตุ</sup>จากเศษวัสดุร่วงหล่น ตลอดจนอุบัติเหตุ ที่เกิดจากเหตุเหลืองไหม้ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อกลุ่มอาคารบ้านติดโครงการและระยะ ประชิดพื้นที่ก่อสร้างมากที่สุด (ประมาณ 9 เมตร จากแนวเขตที่ดินโครงการ) ดังนั้น โครงการต้อง<sup>กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พัก อาศัยข้างเคียง</sup></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) การก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จาก บริษัทผู้รับเหมา แจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง พร้อม ทั้งให้หมายเลขอftwareที่พื้นที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุม การก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อ ก่อสร้าง ได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหา แนวทางแก้ไขโดยทันที</li> <li>2) ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง และ<sup>บริเวณแนวรั้วโครงการ เพื่อตรวจสอบความ ปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ ใกล้เคียง</sup></li> <li>3) ติดตั้งป้ายเตือนยันตรายในบริเวณที่ติดต่อกับ พื้นที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชน</li> <li>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด</li> <li>5) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการ เข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คงงาน ยานพาหนะ ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความแข็งแรง ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องหุ่น 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงาน กำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแล สภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และ มั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกล ก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกัน<sup>อุบัติเหตุ</sup></li> </ul>  <p>บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 59/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าศ่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>6) ควบคุมความประพฤติของคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อปัญหาแก่ชุมชน</p> <p>7) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัดเข้าไปในบ้านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนハウตระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>8) กำหนดให้แขกของเครนจะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้นไม่ล้ำไปยังพื้นที่ซ้างเคียง</p> <p>9) จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้เครนที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการยก ควบคุมตลอดเวลาที่มีการทำการยก รวมทั้งทำแผนการยกก่อนการทำงาน</p> <p>10) การติดตั้งเครน จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรอง รวมทั้งวิศวกรควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติ เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นที่ที่เครนจะทำการยกหรือจอด ถ้ามีความแข็งแรงไม่เพียงพอจะต้องทำการเสริมพื้น หรือการใช้แผ่นเหล็กเสริม</li> <li>- ขนาดหน้าหักและจุดศูนย์ยึดของการยก จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องโดยผู้ควบคุมงานโดยวิศวกร ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน เกี่ยวกับระบบเบรค Limit Switch สลิง เชือก อุปกรณ์การยกและจะต้องทดลองควบคุมโดยไม่มี Load</li> </ul>



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร สำราญ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 60/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>11) ขณะปฏิบัติงาน เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้น ให้ หยุดงานและแจ้งผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรให้ทราบ เพื่อทำการแก้ไข</p> <p>12) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตราสารกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัด</p> <p>13) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารซึ่งเกี่ยว หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย ค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ ดังกล่าวกับบริษัท แต่หากหัก 2 ฝ่าย (เจ้าของ โครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับ ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการ พัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อสรุปร่วมกัน เจ้าของโครงการจะดำเนินการสำรองค่าใช้จ่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมเครนต้องควบคุมการวัด แขนเครน (Boom) ให้อยู่ภายใต้ ที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิง เคมี ให้สามารถใช้งานได้อย่างเสมอ  หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้ การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไข ทันที</li> </ul>



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



บันทึกจำนวนหน้า 61/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันทนาตี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>เพื่อแก้ไขหรือลดเชื้อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อน โดย ที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัทฯ ค่อย ดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจาก บริษัทประกันภัยภายหลัง</p> <p>14) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ไว้ภายใน สำนักงานก่อสร้าง และหีบที่เก็บวัสดุ เพื่อเตรียม ความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>15) จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผล การเกิดอุบัติเหตุในที่ที่ก่อสร้าง เพื่อนำผล ดังกล่าวมาตรวจประเมินปรับปรุงมาตรการป้องกันและ ปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป</p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....  
(นายวิเชียร ล้ำคำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



บัญชีงานหน้า 62/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวพักนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุขภาพและการสาธารณสุข 5.4.1 กิจกรรมการก่อสร้างและชนส่งที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงและตามแนวเส้นทางการขนส่ง	<b>ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ</b> กิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ รวมถึงการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างมายังที่ที่โครงการอาจทำให้ชุมชนบริเวณโดยรอบและตามแนวเส้นทางการขนส่งเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดังนี้ - ฝุ่นละอองจากการบุหรี่ ปรับ ณ ตัด เจียร์กระเบื้อง และการฉบับปูนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหายใจ ภูมิแพ้ และปอด อาชีพ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบระยะเฉียบพลัน โรคหอบหืด โรคปอดอุดตันเรื้อรัง รวมถึงอาการไอจาม และมีเสมหะ ทำให้เกิดความเดือดร้อนร้าคัญต่อประชาชน - ไอโอดิครารบนจากเครื่องยนต์หรือรถบรรทุก อาจมีผลกระทบเชิงด้านระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดอักเสบ และสารก่อมะเร็ง	- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบในหัวข้อด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)

ผู้อำนวยการจังหวัด บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 63/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุขภาพและการสาธารณสุข 5.4.1 กิจกรรมการก่อสร้างและ ขนส่งที่มีต่อประชาชนที่ พักอาศัยใกล้เคียงและ ความแนวเส้นทางการ ขนส่ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก้าชาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องยนต์หัวใจรถบรรทุก อาจทำให้เม็ด微粒 เดือดแดงในสามารถรับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติ เมื่อจากก้าชาร์บอนมอนอกไซด์มีความสามารถในการรวมตัวกับอิ๊โนไนโตรบินในเม็ดเดือดแดงได้มากกว่าก้าชาร์บอนออกซิเจนถึง 200-250 เท่า จึงลดปริมาณการนำส่งออกซิเจนสู่อวัยวะ และเนื้อเยื่ออ่อนร่างกายทำให้เรียนศีรษะ ตาพร่ามัว หายใจอึดอัด คลื่นไส้อาเจียน เป็นลม หมัดสติ และการเพิ่มขึ้นของระดับก้าชาร์บอนมอนอกไซด์จะเกี่ยวข้องกับการเสื่อมของการมองเห็น ระดับความสามารถในการทำงานลดลง ทำให้เลื่อยชา ความสามารถในการเรียนรู้ต่ำลง และความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน</li> <li>- ก้าชาร์บอนไนโตรเจนไดออกไซด์จากเครื่องยนต์หัวใจรถบรรทุก อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในปอดและภูมิคุ้มกันทางของร่างกายต่ำลง ถ้าร่างกายรับเข้าก้าชาร์บอนไนโตรเจนไดออกไซด์ที่มี</li> </ul>		 <p>บริษัท มติรัตน์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มติรัตน์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 64/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มติรัตน์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุขภาพและ สาธารณสุข 5.4.1 กิจกรรมการก่อสร้างและ ชนสังที่มีต่อประชาชนที่ พักอาศัยใกล้เคียงและ ความแนวเส้นทางการ ขนส่ง (ต่อ)	<b>ความเข้มข้นสูง จะทำอันตรายต่อปอดโดยตรง</b> <b> เช่น ทำให้ปอดอักเสบ เนื่องจากในปอด ทำให้</b> <b>หลอดลมตีบตัน และเป็นผลทำให้เกิดการติด</b> <b>เชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือไข้หวัดใหญ่</b> <b>เป็นต้น</b>		
	<b>ผลกระทบด้านเสียง</b> <b> ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่</b> <b>ก่อสร้างโครงการจะมีโอกาสเสียงที่จะได้รับ</b> <b>ผลกระทบจากเสียงดังต่อการได้ยิน จาก</b> <b>กิจกรรมในการก่อสร้างต่างๆ เช่น เสียงจากการ</b> <b>วัสดุก่อสร้าง การเคาะ การตัด การเจียร์ และ</b> <b>การทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างลงจากอาคาร เป็นต้น</b>	- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน หัวข้อด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน หัวข้อด้านเสียงอย่างเคร่งครัด
	<b>ผลกระทบการจัดการขยะมูลฝอย</b> <b> หากภายในพื้นที่ก่อสร้างมีการจัดมูลฝอย</b> <b>บกพร่อง เช่น ถังขยะรองรับมูลฝอยไม่เพียงพอ</b> <b> มีขยะมูลฝอยตกค้าง ถังรองรับมูลฝอย</b> <b>สกปรก หรือมีน้ำเสียจากขยะมูลฝอยขังอยู่ใน</b> <b>พื้นที่ อาจทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญ</b> <b>ของเชื้อโรค แมลงวัน หนูแมลงสาบ ซึ่งเป็น</b> <b>พาหะนำโรคมาสู่คน</b>	- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน หัวข้อด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อด้านการจัดการขยะ มูลฝอยอย่างเคร่งครัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด \*



รับรองจำนวนหน้า 65/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุขภาพและ การสาธารณสุข  5.4.1 กิจกรรมการก่อสร้างและ ขนส่งที่มีต่อประชาชนที่ พักอาศัยใกล้เคียงและ ตามแนวเส้นทางการ ขนส่ง (ต่อ)	<b>ผลกระทบจากการน้ำเสีย</b> หากภายในพื้นที่ก่อสร้างมีการจัดการน้ำใช้ หรือน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ดี พواอาจเกิดเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิ โพรโตซัว ที่ทำให้เกิดโรคได้โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสเข้าทางปากและกินโดยไม่ได้ตั้งใจ  <b>ผลกระทบด้านจิตใจ</b> - ผู้คน ควัน และกลิ่นที่เกิดจากการburner หุงและเครื่องจักร อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้ที่อยู่โดยรอบทำให้เกิดความเครียด หรือความรำคาญ - เสียงที่เกิดจากการลงวัสดุก่อสร้างและเสียงดังโภนคุยกันของคนงานก่อสร้าง อาจรบกวนโสตประสาททำให้เกิดความเครียด หรือความรำคาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดินและการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อด้านการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลและคุณภาพน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านคุณภาพอากาศและเสียงอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อด้านคุณภาพอากาศและเสียงอย่างเคร่งครัด</li> </ul>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 66/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

  
MITR  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและศุภค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุขภาพและการสาธารณสุข 5.4.2 บ้านพักคนงานก่อสร้างที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียง	การอยู่ร่วมกันของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวนคนงาน ประมาณ 150 คน หากไม่มีการจัดระบบสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน และพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ หากการจัดระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะของบ้านพักคนงาน อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชนิดต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ ฯลฯ มาสู่มนุษย์ ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยต่อสุขภาพของคนงาน และประชาชนที่พักอาศัยข้างเคียง และอาจสูญเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม	1) การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานได้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) 2) ประสานให้รถของสำนักงานเขตพ Rodr. นาสูบ ทะกอนไปกำจัดทันทีที่เดิน 3) ห้องจากผลกระทบก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบของเสียงภายในห้องส้วมและระบบบำบัดน้ำเสียออกโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หลังจากนั้นจึงปรับปรุง พื้นที่โดยการฝังกลบพร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อให้บุคลากรและราษฎรที่เข้ามาในบริเวณนี้ได้รับทราบและบอตดักทะกอนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ก่อนเข้าฤดูฝนและหลังผ่านฤดูฝน) ตลอดระยะเวลาทั้งหมด 1 ครั้ง 4) ให้บุคลากรและราษฎรที่เข้ามาในบริเวณนี้ได้รับทราบและบอตดักทะกอนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ก่อนเข้าฤดูฝนและหลังผ่านฤดูฝน) ตลอดระยะเวลาทั้งหมด 1 ครั้ง	ด้วยการติดตามตรวจสอบ 1. ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคนงาน 2. การตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชน้ำ ยุงลาย (Container Index)  ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุมคนงานก่อสร้าง  ความต้องการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคนงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2. ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชน้ำ ยุงลาย ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

ผู้อำนวยการจังหวัด บริษัท มัณฑร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 67/132

  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  
ENVIROMENT THAI CO., LTD.

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลการทดสอบลักษณะทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล่างแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบล่างแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุขภาพและการสาธารณสุข 5.4.2 บ้านพักคนงานก่อสร้างที่มีค่าประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียง (ต่อ)		<p>5) จัดให้มีตัวแปรรังดักขยะในบ่อพักน้ำสุดท้ายและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยทำความสะอาดที่เก็บความมูลฝอยออกจากบ่อตักขยะสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>6) เก็บทำความสะอาดตุ่นหิน เช่น ชุด ใน กระปอง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</p> <p>7) สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำขุ่นลายบริเวณที่พักเป็นประจำ</p> <p>8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาอีดพ่นยาในการณ์ที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพับผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย</p> <p>9) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่น ควรแก้ไขให้ดูโปร่งมากขึ้น</p>	<p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง</li> <li>นำเสนอต่อสำนักงานเขตพะโขงทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงวันที่

(นายวิเชียร สำราญ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 68/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวมัลทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ช่วยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุขภาพและการสาธารณสุข		10) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังจากนั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง	
5.4.2 บ้านพักคนงานก่อสร้างที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียง (ต่อ)		11) กำจัดยุง และแมลงเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังดื่งดังไปนี้ (1) อีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยอีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานหันหนดย้ายออกใบหมุดแล้ว (2) ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่พับลูกน้ำ (3) ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องห้องน้ำและเมื่ออีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 69/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนพนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 สุนทรียภาพ	<p>การก่อสร้าง มีระยะเวลาประมาณ 10 เดือน โดยดำเนินการตามแผนที่กำหนดจะมีการทำงานของ คนงาน เครื่องจักร และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้า ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยพื้นที่ก่อสร้างจะมีรั้วทึบสูง 6 เมตร เป็น dak กำบังสายการ obr รอบพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับส่วนงานก่อสร้างภายในอาคารจะไม่สามารถ มมองเห็นจากภายนอกได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อ不便 การมองเห็นพื้นที่โครงการพบว่า พื้นที่โครงการซึ่ง เดิมเป็นที่ตั้งอาคาร 18 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1 ชั้น อุบัติ เกิดใน การดำเนินการ จะไม่ได้ทำการก่อสร้าง หรือต่อ เดิมอาคาร หรือเพิ่มความสูงอาคารขึ้นแต่อย่างใด จึง ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพเมื่อ มมองเข้ามา ยังพื้นที่โครงการ ทำให้ผลกระทบต่อ ทัศนียภาพของโครงการในระยะก่อสร้าง เป็น ผลกระทบในระดับต่ำ</p>	<p>1) ให้มีรั้วสูง 6 เมตร รอบโครงการ โดยช่วงประตู ทางเข้าออกซึ่งคร่าว จัดทำเป็นประตูผ้าใบ เสื่อนที่เปิดเฉพาะช่วงรถเข้า-ออกโครงการ</p> <p>2) ให้มีศาลา遮阳 คลุมอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันผุน ละอองฟุ้งกระจาย ป้องกันวัสดุร่วงหล่น และ ลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ</p> <p>3) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อดอนนั่งร้าน อาคารต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และ จัดทำพื้นที่สีเขียวตามตำแหน่งที่เสนอใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ตัวบันทึกตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความชำรุดของรั้วของ โครงการ</li> <li>ตรวจสอบความชำรุดของศาลาฯ กัน ผุนและรั้วที่ล้อมรอบโครงการ</li> </ol> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบใน ภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</li> <li>นำเสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodrone ทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 70/132



ENVIROIMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรอิสิงแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พบริเวณที่อ่อนไหว จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ประกอบด้วย วัดราชนิเวศน์สันติสุข และวัดธรรมมงคล ซึ่งอยู่ในระยะ 839 – 861 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ค่อนข้างใกล้ จึงทำให้เกิดผลกระทบด้านหัศนียภาพต่อพื้นที่อ่อนไหวในระดับต่ำ</p> <p>ผลกระทบต่อโบราณสถาน จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่พบโบราณสถาน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบด้านหัศนียภาพต่อแหล่งโบราณสถาน</p>	<p>1) ให้มีรั้วสูง 6 เมตร รอบโครงการ โดยช่วงประตูทางเข้าออกซึ่วครัว จัดทำเป็นประตูผ้าใบ เสื่อนที่ปิดเฉพาะช่วงรถเข้า-ออกโครงการ</p> <p>2) ให้มีตาข่ายคลุมอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ป้องกันวัสดุร่วงหล่น และลดผลกระทบด้านทักษะนิยภาพ</p> <p>3) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนนั่งร้าน อาคารต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และจัดทำพื้นที่สีเขียวตามตำแหน่งที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ตัวนี้ติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความชำรุดของรั้วของโครงการ</li> <li>ตรวจสอบความชำรุดของตาข่ายกันฝุ่นและรั้วที่ล้อมรอบโครงการ</li> </ol> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</li> <li>นำเสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodr. ในงทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

หมายเหตุ : จัดทำรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodr. ในงทุก 6 เดือน

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายเชียร์ สำษา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



วันที่ออกจำนวนหน้า 71/132

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนองต่อมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม		<p>1) บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริหารชุมชน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สส.) ตลอดระยะเวลาการดำเนินการโครงการอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการ</p>	<p>บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p>



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 72/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัณฑนาตี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรทางกายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่โครงการจะยังคงเป็นอาคาร ศสລ. ความสูง 18 ชั้น ชั้นคาดฟ้า 1 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เช่นเดิม แต่เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของอาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เป็นอาคารโรงแรม ไม่มีการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินตามที่ออกแบบไว้ โดยพื้นที่สีเขียวของอาคารเท่ากับ 374 ตารางเมตร โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 160 ตารางเมตร เป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวที่ยืนต้นตามมติ ครม. และต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีและสวยงามอยู่เสมอ</p> <p>2) หมั่นดูแลรักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ ผนังกระจกรอบอาคารหรือโครงสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีตต้องได้รับการทำความสะอาด หรือทาสีใหม่ตามความเหมาะสมเพื่อความสวยงามของตัวอาคาร สภาพของรั้วโดยรอบต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปลอยให้ทรุดโทรม</p>	<p>การติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคาร ส่วนตกแต่งอาคารและรอบรั้วโครงการ และพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p> <p>วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น</li> <li>ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การดูแลรักษา</li> <li>รักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ ผนังกระจกรอบอาคารหรือโครงสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีตต้องได้รับการทำความสะอาด หรือทาสีใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อความสวยงามของตัวอาคาร สภาพของรั้วโดยรอบต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปลอยให้ทรุดโทรม</li> </ol>



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ถ้ำข้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 73/132

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)			การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ สภาพภูมิประเทศ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
2.2 ทรัพยากรดิน	เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่จะ <sup>ยังคงเป็นโครงสร้างถาวรสิ่งของอาคาร และจะ</sup> คงสภาพจนกระทั่งสิ้นสุดอายุการใช้งานของ อาคาร การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรดิน มีเพียงการปรับปรุงคุณภาพ ของดินเพื่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของ โครงการ ซึ่งทำได้โดยไม่ต้องก่อสร้าง เพื่อให้ดินไม่เติบโตได้ต่อไปส่งผลให้เปลี่ยน แปลงสภาพโครงสร้างของดินโดยรวม ระยะ ดำเนินการโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรดิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินตามที่ออกแบบไว้ เพื่อช่วยในการปกคลุมดินไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของ มวลดิน โดยพื้นที่สีเขียวขนาดเท่ากับ 374 ตารางเมตร โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 160 ตารางเมตร เป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวที่ยังมีความติด คงทน และต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ใน พื้นที่สีเขียวให้เรียบตืบติดและสวยงามอยู่เสมอ</li> <li>2) กำหนดให้มีการระดับดินใหม่ให้กลับ ไม่พุ่ม ไม้คลุมดิน และสนานหลัก ทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน</li> <li>3) กำหนดให้มีการตัดแต่งต้นไม้ใหม่ ไม่พุ่ม ไม้คลุมดิน และสนานหลัก และกำจัดวัชพืชเป็นประจำอย่างน้อย<sup>สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำเศษที่ไม่ใช่ไม้ไปมีปีกับปุ๋ยที่ใช้</sup></li> <li>4) กำหนดให้มีการใส่ปุ๋ย และพรุนดินพื้นที่สีเขียวของ โครงการตามความเหมาะสม</li> </ol>	การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบทรัพยากรดิน (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัลมาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศุภคติต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว	<p>อาคารโครงการปัจจุบัน ได้ออกแบบ โครงสร้างอาคารเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวโดยใช้ วิธีเชิงพลศาสตร์ ตามมาตรฐานการออกแบบอาคาร ด้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2561 รวมถึง กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความด้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารใน การด้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 อ กตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งกิจกรรมในระยะ ดำเนินการ เป็นกิจกรรมการพักอาศัย ไม่มี กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของ โครงสร้างต่างๆ และพื้นที่ตั้งโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ ดังนั้น การดำเนิน โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพทาง ธรณีวิทยาแต่อย่างใด</p>	<p>1) จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารทุก ชั้นเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าพักและพนักงานในอาคารทราบ ถึงวิธีการปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและ เส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลคนออกอาคาร</p>	<p>การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อ หน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช่า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



จำนวนหน้า 75/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวพักน้ำดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3 แบบรายการผลตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบอثرพิจารณา สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ	<p>กิจกรรมในระยะดำเนินการใช้อาคารอาจมีผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศต่อผู้รับผลกระทบข้างเคียง และการระบายลมสารทางอากาศจากการเผาไหม้มีเชื้อเพลิงของพานหนาของผู้ใช้อาคาร ดังนี้</p> <p>ผลกระทบจากการระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ</p> <p>การระบายความร้อนจากอาคารโครงการทำให้อุณหภูมิรอบอาคารสูงขึ้น 0.17 องศาเซลเซียส ซึ่งเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเมื่อการเปิดจนถึงระดับอุณหภูมิที่ต้องการแล้วการระบายอากาศร้อนจากเครื่องปรับอากาศ จะลดลงตามรอบการทำงานของเครื่อง</p>	<p>1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ</p> <p>2) ทำความสะอาดชั้นจอดรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวระดับพื้นดิน 374 ตารางเมตรโดยเป็นพื้นที่ปักกิ้นไม้ยืนต้น 160 ตารางเมตร และหมุนดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการหากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว</p> <p>4) กำหนดให้โครงการคุ้มครองรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการหากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว</p>	<p>พื้นที่ตรวจวัด</p> <p>1) การทำความสะอาดและกำลังเชื้อโรคระบบปรับอากาศของโครงการ</p> <p>2) ตรวจสอบป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ</p> <p>3) ทำความสะอาดชั้นจอดรถอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>การรายงานผล</p> <p>1) รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการพร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ</p> <p>2) สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3) รายงานการติดตามตรวจสอบ ด้านสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) เสนอด້ວຍรายงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 76/132

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ผลกระทบจากการการระบายมลสารทางอากาศ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ</p> <p>ปริมาณมลสารทางอากาศที่ระบายมาจาก ยานพาหนะของผู้ใช้อาคารเมื่อร่วมกับผลการ ตรวจตัวปัจจุบัน โดยประเมินตามค่ามาตรฐาน พบว่ามีปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TSP มีค่า 0.08 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.33 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- PM<sub>10</sub> มีค่า 0.042 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.12 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- CO มีค่า 3.125 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 34.2 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- NO<sub>2</sub> มีค่า 0.0221 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.32 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- SO<sub>2</sub> มีค่า 0.0059 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.78 มก./ลบ.ม.)</li> <li>- THC มีค่า 6.305 มก./ลบ.ม.</li> </ul> <p>ห้องนอนมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ จึงไม่มีผลกระทบต่อ คุณภาพอากาศในบรรยากาศแต่อย่างใด</p>	<p>5) ห้ามทำการเผาทำลายเศษใบไม้/กิ่งไม้หรือวัสดุใดๆ ในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด เพื่อลดการระบาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ออกสู่บรรยากาศ</p> <p>6) ห้ามก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในโครงการ ที่จะส่งผลให้เป็นวัตถุบังแสงเพิ่มมากที่อาจส่งผล ผลกระทบเพิ่มเติมต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>7) ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ เพื่อลดการปะทะของ ลมมายังตัวอาคารอันจะลดการเปลี่ยนแปลง ทิศทางลมได้</p> <p>8) ให้โครงการรักษาระยะร่นจากแนวเขตที่ดินไม่ ก่อสร้างต่อเติม ตัดแปลงอาคาร ล้ำเขตระยะร่น หรือก่อสร้างเพิ่มเติมความสูงอาคาร</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาข)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



77/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ผลกระทบจากการเกิดไฟ และการบัง Reese และเนื่องจากโครงการไม่ได้เป็นอาคารก่อสร้างใหม่ โดยจะทำการขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ซึ่งอาคารไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความสูง และรูปแบบโครงสร้างอาคารภายนอก จะมีเพียงการขยายและตกแต่งภายในอาคารเท่านั้น และอาคารยังคงเป็นอาคาร คสส. สูง 18 ชั้น ชั้นคาดฟ้า 1 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เช่นเดิม</p> <p>ตั้งนั้น ผลกระทบจากการเกิดไฟและการบัง Reese และลม จึงมีได้เปลี่ยนแปลง หรือก่อให้เกิดผลกระทบเพิ่มจากเดิม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	-	-

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวีเชียร ล้ำคำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาดา สุหัรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง	<p>การตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2562 ตลอด 3 วันiyawat อ่อนนุ่ง (72 ชั่วโมง) มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่ำสุด เท่ากับ 65.5 เดซิเบลเอ และ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เท่ากับ 66.9 เดซิเบลเอ ซึ่งเมื่อพิจารณา率ระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง พบร่วม  มีการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงที่ไม่แตกต่างกันมาก ในสักขัยของระดับเสียงช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน</p> <p>สำหรับกิจกรรมในระยะดำเนินการของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบอาคาร โรงแรม พฤติกรรมของผู้พักอาศัย จะมีพฤติกรรมใกล้เดียงกับพื้นที่ข้างเคียงโครงการ ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ดังนั้น กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนจากโครงการจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เดียงสภาพปัจจุบันและเป็นผลกระทบในระดับต่ำ</p>	<p>1) กำหนดเงื่อนไขการพักอาศัยในโครงการ โดยผู้พักอาศัยจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงอึกหึก เช่น การจัดเสียง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น</p> <p>2) ควบคุมความเร็วรถยกติดในโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางเข้า-ออก ไม่ให้มีรถยกติดกีดขวางทางเข้า-ออก เพื่อลดการใช้แตรรถยกติดบริเวณทางเข้า-ออก</p> <p>3) ติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแตะ” ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน พร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณถนนและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ</p>	<p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบด้านเสียง (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



บ.มอนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
บริษัท มีตราสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาวี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มีตราสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

  
MITR  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มีตราสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความสั่นสะเทือน	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนมาจากการวิ่งผ่านเข้าออกของยานพาหนะบนถนนรอบอาคาร ซึ่งเป็นพาหนะขนาดเล็ก และวิ่งด้วยความเร็วต่อ ระดับของความสั่นสะเทือน ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรับรู้ถึงความสั่นสะเทือน และไม่ส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จำกัดความเร็วของยานพาหนะในโครงการ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>2) ติดตั้งสันเซลลดลงความเร็วหรือตัวหนอนบันทางวิ่งทุกชั้นที่เป็นขั้นจอดรถของโครงการ</li> </ol>	<p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>
2.7 คุณภาพน้ำผิวดิน	แหล่งกำเนิดน้ำเสียในระยะดำเนินการ มาจากน้ำชำระล้างจากห้องน้ำ/ห้องส้วม และส่วนเตรียมอาหาร (Pantry) เป็นหลัก โดยมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 97.47 ลูกบาศก์เมตร/วันจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด มีความสามารถรองรับน้ำเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับบำบัดน้ำเสียจากส่วนห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง โดยระบบบำบัด ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ตามที่ออกแบบ โดยมีตัวที่ต้องระบุต่อไปนี้	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด มีความสามารถรองรับน้ำเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับบำบัดน้ำเสียจากส่วนห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง โดยระบบบำบัด ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งตาม มาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ตามที่ออกแบบ โดยมีตัวที่ต้องระบุต่อไปนี้</li> <li>2) ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบฯ ตาม มาตรฐานการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ</li> </ol>	<p>การรายงาน 1. บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามแบบ สพ.1 เป็นประจำทุกวัน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร สำอาง)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



80/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวพานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.8 คุณภาพน้ำได้ดี	<p>การใช้น้ำในระยะดำเนินการ ใช้น้ำประปา ของการประปา สาขาพระโขนง ซึ่งมีแหล่งน้ำดิน เพื่อผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่าน คลองประปาฝั่งตะวันออก และแม่น้ำแม่กลอง ผ่านคลองประปาฝั่งตะวันตก ไม่ได้ใช้น้ำได้ดี แต่อย่างใด ส่วนน้ำทิ้งจากกิจกรรมภายในอาคาร นั้น โครงการได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเติมอากาศ (Activated Sludge) จนน้ำที่ผ่านการบำบัดมี คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. จึงจะสามารถออกก่อโครงการลงสู่ท่อสาธารณะ ริมถนนสุขุมวิท ไม่ได้ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำได้ดี แต่อย่างใด</p>		

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวพานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	<p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณตอนสุดขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารจากเดิมที่เป็นอาคารอยู่ส่วนรวม (ให้เช่า) เป็นอาคารโรงแรม โดยความสูงของอาคารและโครงสร้างอาคารไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม</p> <p>สำหรับสภาพนิเวศโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นสภาพนิเวศชุมชนเมือง พิชพรณในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ป่าลูกที่ได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรการบ้านเรือน หรือวิชพิชที่ขึ้นตามแนวภูมิทัศน การดำเนินอย่างสัตว์ หรือสัตว์มีชีวิตขนาดเล็ก มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการอยู่รอดในการดำรงชีวิตให้เข้ากับกิจกรรมของมนุษย์ในเขตชุมชนเมืองที่อาศัยในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพแต่อย่างใด</p>	-	-

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



จำนวนหน้า 82/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัลวนาดี สุธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรชีวภาพใน แหล่งน้ำ	แหล่งน้ำผิวน้ำบริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ คลองบางนาเงิน มีระยะห่างจากโครงการ 580 เมตร คลองขวางล่าง มีระยะห่างจาก โครงการ 620 เมตร และคลองบางอ้อ มีระยะห่างจากโครงการ 520 เมตร ปัจจุบัน คลองบางนาเงิน คลองขวางล่าง และคลอง บางอ้อถูกใช้เป็นระบายน้ำ การรองรับน้ำเสียจาก ชุมชน/สถานประกอบการ จึงไม่เหมาะสมต่อการ ดำรงชีวิต และการเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ สภาพทาง นิเวศในแหล่งน้ำจึงมีคุณค่าในระดับต่ำ อีกทั้ง โครงการได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการ ก่อสร้างและดำเนินการโครงการจนได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทึบก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อสาธารณะ ด้านหน้าโครงการไม่ได้ทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำจึง ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด	<p>1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ที่สามารถรองรับ น้ำเสียจากโครงการ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทึบจากการ</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบฯ ตาม มาตรฐานการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 4.1 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำเพื่อการ อุปโภค-บริโภครวมในระยะดำเนินการเท่ากับ 123 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยขอรับบริการ น้ำประจำจากการประปา สาขาพะโนหงส์ โดย ได้จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ที่ชั้นใต้ดินและ ชั้นดาดฟ้า รวมสำรองน้ำไว้เท่ากับ 127.23 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ มากกว่า 1 วัน จึงไม่มีผลกระทบในด้านความ เพียงพอ ในการสำรองน้ำแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ	<p>1) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยต้องมีปริมาณ สำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ส่วนน้ำสำรองน้ำดับเพลิงต้องมี ปริมาณในสำรองน้ำดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที</p> <p>2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ผู้เข้าพักในโครงการ ร่วมมือในการประหยัดน้ำ โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ติด ป้ายคำขวัญในพื้นที่ประกาศสาธารณะของโครงการ</p> <p>3) หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำประปาให้หลอกหัวใจ ในถังเก็บน้ำได้ดีของโครงการในช่วงเวลา ที่มีการใช้น้ำมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ควรเปิดให้น้ำประปาให้เข้าสู่ถัง เก็บน้ำของโครงการในช่วงเวลา 0.00-04.00 น. และใน ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในช่วงเวลา ที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำในท่อ ประปาหลัก</p>	<p>การรายงาน รายงานผลการการใช้น้ำ (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



เบอร์ 081-222-84/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มอนทรี สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>4) กำหนดให้โครงการต้องทำความสะอาดถังเก็บน้ำได้ดินขัดล้างคราบตะกอน คราบนิมและคราบสะสมในบริเวณ มุมดังที่น้ำไม่หมุนเวียน เป็นประจำทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้างสะสมอยู่ภายในถัง และต้องเปิดฝาถังตลอดเวลาที่ทำความสะอาด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้านบนของถังน้ำอย่างน้อย 1 คน</p> <p>5) ตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรองน้ำใช้ได้ดินทุกครั้งที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำได้ดิน หากพบรอยรั่วที่อาจเป็นสาเหตุให้น้ำรั่วไหลหรือมีการปนเปื้อนน้ำใช้ต้องรับดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>6) ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดถังเก็บน้ำที่ใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ ต้องจัดให้มีพัสดุลงระบายน้ำจากต้นน้ำสู่ท่อส่งท่อระบายน้ำที่ต้องซ่อมแซมโดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยในการใช้งาน</p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล่าช้า)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบำบัดน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	<p>ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลประเมินได้ จากปริมาณน้ำใช้ คิดอัตราการเกิดน้ำเสีย<sup>1</sup> เท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ คิดเป็น<sup>2</sup> อัตราการเกิดน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ<sup>3</sup> 97.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ำเสีย<sup>4</sup> ดังกล่าวจะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัด น้ำเสียของอาคาร ซึ่งติดตั้งไว้ที่ชั้นใต้ดิน<sup>5</sup> มีความสามารถรองรับน้ำเสียได้ 100 ลูกบาศก์ เมตร/วัน และมีประสิทธิภาพในการบำบัด น้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึ้งจาก อาคารประเภท ข. ก่อนระบายน้ำเข้าสู่บ่อตรวจ คุณภาพน้ำหน้าโครงการ และระบายน้ำออกสู่ห้อง ระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิทต่อไป ทั้งนี้ โครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ น้ำผิวน้ำเดือยได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ แบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด มี ความสามารถรองรับน้ำเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับบำบัดน้ำเสียจากส่วนห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง โดยระบบบำบัดด้วยต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งตาม<sup>6</sup> มาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพใน การบำบัดได้ตามที่ออกแบบ โดยน้ำทึ้งที่ระบายน้ำออกต้องมี<sup>7</sup> คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ข.<sup>8</sup></li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งที่ผ่านการ บำบัดของโครงการจะต้องมีค่าสิ่งปฏิกูลเป็นไปตามกว่า มาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ข. ก่อนระบายน้ำลงสู่<sup>9</sup> ระบบประปาที่สาธารณะ</li> <li>จัดให้มีการบำบัดก้ามน้ำหนาจากระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ โดยการต่อห้องระบายน้ำจากบ่อเกราะ เข้าสู่พื้นที่กำจัดก้ามน้ำหนาบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยจัดให้<sup>10</sup> มีบ่อคืนขนาด จำนวน 1 บ่อ ขนาด 1 ตารางเมตร และ วางห้องระบายน้ำจากที่เจาะรูโดยรอบหุ้มด้วย Geo Textile จากนั้นโดยด้วยกรวดหน้า 0.10 เมตร รอบห่อ<sup>11</sup> เพื่อป้องกันหอยดัน จึงกลับหับด้วยปุ๋ยชีวภาพแล้วจึง<sup>12</sup> ปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน</li> </ol>	<p>ตัวนิตรวษฐ์ pH, BOD, SS, TCB, TDS, TKN, Sulfide, น้ำมันและไขมัน</p> <p>คำแนะนำเบื้องต้นอย่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>น้ำทึ้งก่อนเข้าระบบบำบัด 1 ตัวอย่าง/ระบบ</li> <li>บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ห้องรับน้ำทึ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง/ระบบ ดังรูปที่ 3</li> </ol> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบการ บำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 3 เดือน</p>  <p>MONTRI INTERNATIONAL CO., LTD.</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




จำนวนหน้า 86/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานารถ สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด





### สัญลักษณ์

- จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

ผังบริเวณบนบริเวณน้ำเสียและน้ำฝน  
มาตรฐาน 1250

รูปที่ 3 จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำจากการบนบำบัดน้ำเสียในระยะดำเนินการ

รับรองจำนวนหน้า 87/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นายวิเชียร ล้ำช่า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด




พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวนักนาดี สุทธิรัตน์กุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มินต์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด





ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบำบัดน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>4) จัดให้มีการบำบัดละเอห์น้ำเสีย (Aerosol) จากบ่อเติมอากาศ ของระบบบำบัดน้ำเสียโดยต่อท่อระบายน้ำอากาศจากบ่อเติมอากาศให้ระเหยผ่านชั้นดิน โดยใช้วิธีกรองด้วยดิน ซึ่งจัดให้มี บ่อตันขนาด 6.6 ตารางเมตร มีระยะเวลาในการสัมผัสดิน อย่างน้อย 30 วินาที และปล่อยละอองน้ำเสียออกที่ความสูง จากระดับดิน 0.6 เมตร</p> <p>5) กำหนดให้โครงการทำสัญญาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย กับผู้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่าง น้อย 1 ปี เพื่อดูแลระบบให้เสถียร และถ่ายทอดความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการต่อได้</p> <p>6) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อ ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ</p> <p>7) ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการจัดเก็บกากตะกอน ส่วนเกิน เข้ามาดำเนินการจัดเก็บเป็นประจำ ตามความจุของ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 88/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แหล่งมาตราการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ ส.1

องค์ประกอบหัวข้อการสิ่งแวดล้อมและศักดิ์สิทธิ์ฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิและศักดิ์สิทธิ์ฯ	มาตรการที่จะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การระบายน้ำท่วม	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การระบายน้ำท่วม	1) จัดให้มีการพ่นน้ำฝนไว้ในพื้นที่โครงการ โดยการ ก่อตื้อสร้างบ่อบำบัดน้ำท่วมจำนวน 2 บ่อ บริเวณด้านหน้าและ ด้านหลังโครงการ รวมมูลค่าประมาณ 71.01 ล้านบาทโดยมีการ รับประกันว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2) ในความต้องการจะดำเนินการ รับประกันว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3) หมั่นตรวจสอบระบบบำบัดน้ำท่วมเพื่อนำไปใช้งานได้ 4) ติดตั้งระบบดูดซึมน้ำท่วมที่บ่อบำบัดน้ำท่วม 5) ยกระดับทางเดินดินทางออกจากท่อระบายน้ำท่วม ให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมอย่างน้อย 1 เมตร	1) ตั้งเป็นการติดตามที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 2) การเฝ้าระวังและรายงานผลการติดตาม 3) บันทึกและรายงานผลการติดตามทุกๆ 1 เดือน 4) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด

ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด  
จ.กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด  
จ.กรุงเทพฯ

ผู้ลงนาม 2563 ลงชื่อ...

(นายพิเชฐ ล่ำซำ)

ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด  
จ.กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด  
จ.กรุงเทพฯ

(นางสาวมัชนาดา นรรจันทร์ แม่เฒ่า บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด)

ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด  
จ.กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด  
จ.กรุงเทพฯ

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด

ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด  
จ.กรุงเทพฯ

(นางสาวมัชนาดา นรรจันทร์ แม่เฒ่า บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด)

(นางสาวมัชนาดา นรรจันทร์ แม่เฒ่า บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด)

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย	<p>ปริมาณมูลฝอยของโครงการทั้งหมด ประเมินได้จากเกณฑ์อัตราการเก็บมูลฝอยที่ 1 กิโลกรัม/คน/วัน ผู้พักอาศัยและพนักงาน ประจำโครงการ ทั้งหมด 359 คน มีปริมาณ มูลฝอยเกิดขึ้น ประมาณ 359 กิโลกรัม/วัน หรือ 1.62 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำแนกเป็น ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มูลฝอยทั่วไปหรือขยะแห้ง เท่ากับ 0.07 ลบ.ม./วัน</li> <li>2. มูลฝอยเยื่อสลายได้หรือขยะเปียก เท่ากับ 0.76 ลบ.ม./วัน</li> <li>3. มูลฝอยรีไซเคิล เท่ากับ 0.72 ลบ.ม./วัน</li> <li>4. มูลฝอยอันตราย เท่ากับ 0.07 ลบ.ม./วัน</li> </ol> <p>มูลฝอยดังกล่าว ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสม จะสร้างผลกระทบในด้านความ สกปรกของสภาพแวดล้อม และผลกระทบต่อ ความสามารถในการจัดการของสำนักงานเขตได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้มีการแยกประเภทมูลฝอยก่อนรวบรวมนำไปกำจัด โดย จัดหาถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทมีฝาปิดมิดชิด คือ ถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ถังรองรับมูลฝอยแห้ง ทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ขนาดความจุ ต่างๆ ตั้งไว้บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ ของโครงการ และในห้องพักมูลฝอยรวม</li> <li>2) ให้มีห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณด้านหน้าโครงการ เป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กมีบานประตูปิดทึบ โดย ห้องพักมูลฝอยรวมต้องแบ่งเป็นห้องย่อยเพื่อเก็บมูลฝอย แยกประเภท ประกอบด้วยห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพัก มูลฝอยแห้งทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพัก มูลฝอยอันตราย โดยแต่ละห้องพักมูลฝอยย่อยต้องมี ความสามารถในการเก็บกักปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละ ชนิดได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ยกเว้นห้องพักมูลฝอยอันตราย ต้องเก็บมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน</li> <li>3) ห้องพักมูลฝอยต้องปูพื้นห้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ผ่านดิน และจัดให้มีก็อกน้ำสำหรับทำความสะอาด ห้องพักมูลฝอย และห้องน้ำภายในห้องพักมูลฝอย เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> </ol>	<p>ตัวชี้วัดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ความเรียบร้อยของการเก็บรวบรวม มูลฝอยในห้องพักมูลฝอยและความ สะอาดของห้องพักมูลฝอยจัดให้มี การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. กรณีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง อาคารในช่วงดำเนินการ ให้มีการ บันทึกและรายงานปริมาณมูลฝอย วัสดุก่อสร้างพร้อมห้องแสดง หลักฐานการขนส่งไปกำจัดที่ศูนย์ กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนบุช และให้มีการติดตามใบเสร็จจาก การขนส่งเศษวัสดุไปกำจัดที่ศูนย์ กำจัดมูลฝอยอ่อนบุช</li> </ol>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช่า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



90/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	โครงการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเปียก หรือมูลฝอยอินทรีย์เกิดขึ้นประมาณ 230 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน การย่อยสลายของมูลฝอยอินทรีย์ที่พักอยู่ในห้องพักมูลฝอยเปียกจะเกิดกลิ่นเหม็นและก้าวมีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดประกายการณ์เรื่องกระจากหรือภาวะโลกร้อน	<p>4) การส่งมูลฝอยอันตรายต่อรถเก็บขยะของสำนักงานเขตพระโขนงให้ดำเนินการตามวันที่สำนักงานเขตพระโขนงประเมินเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>5) ประสานงานให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขตพระโขนงเข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดให้ตรงเวลา โดยถ้ามีปริมาณมูลฝอยตกค้าง โครงการต้องจัดหารถเก็บขยะของเอกชนมารับไปกำจัดไม่ได้มูลฝอยตกค้างในโครงการ</p> <p>6) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับแม่บ้านของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบู๊ฟ และการขันให้แม่บ้านโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้</p> <p>7) จัดให้มีการระบายอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียกด้วยอัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้อง/ชั่วโมง หรือเท่ากับ 13.07 ลูกบาศก์ฟุต/นาที โดยอัตราการระบายอากาศที่โครงการเลือกใช้ เท่ากับ 0.012 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อดูดอากาศจากห้องขยะผ่านห้องระบายอากาศขนาด 6 นิ้ว เข้าสู่ห้องที่ลานบำบัดมีเทนขนาด 2.50 ตารางเมตร มีระยะเวลาสัมผัสอากาศในลานบำบัดมีเทน ไม่น้อยกว่า 60 วินาที โดยจัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวทางทิศเหนือของโครงการ</p>	<p>การรายงานผล จัดทำรายงานผลการผลการติดตาม ตรวจสอบการจัดการมูลฝอย (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ลงชื่อ.....  
นร่องจำนวนหน้า 91/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมกานดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>8) มูลฝอยรีไซเคิลของโครงการให้ทำการคัดแยกประเภท เป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม กระดาษ ห้องสีพิมพ์ และกระดาษกล่อง เพื่อให้หัวหน้าแม่บ้าน ส่งนำมายืนยันปริมาณมูลฝอย และนำรายได้จากการ จำหน่ายเป็นกองทุนสวัสดิการรวมสำหรับแม่บ้าน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคัดแยกมูลฝอยของโครงการ</p> <p>9) จัดให้มีประตูเปิด-ปิด ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ให้ปิดได้สนิท เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปคุ้ยเขี่ย หรือเพาะพันธุ์เชื้อโรค และเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน</p> <p>10) จัดให้มีการระบายน้ำจากห้องพักมูลฝอยเปียก</p> <p>11) ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของเส้นทางเก็บขยะ มูลฝอยในทุกชั้นพักอาศัยลงมาอย่างห้องพักมูลฝอยรวม และบริเวณที่จอดรถเก็บขยะให้สะอาด ไม่ให้มี มูลฝอยหรือน้ำเสียตกหล่นระหว่างทาง</p> <p>12) ตรวจสอบภาระของรับขยะให้อยู่ในสภาพดี กรณีที่ พนักงานมีการชำรุดหรือเสียหายให้ทำการซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนใหม่</p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน	โครงการมีความต้องการไฟฟ้าภายใน โครงการทั้งหมดประมาณ 2,326 KVA การ รับไฟฟ้าของโครงการจากระบบสายส่ง ไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง เขต บางกะปิ โดยรับไฟฟ้าจากระบบ ไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,600 KVA จำนวน 2 ชุด	<p>1) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างภายในโครงการ เป็นแบบ ประหยัดพลังงานแบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำแต่ให้ ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่วศ์ ควบคุมแยกบริเวณทางเดิน พื้นที่จัดสวนเพื่อ节约ใน การเปิด-ปิด</p> <p>2) กำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ ประหยัดพลังงานทั้งหมด</p> <p>3) ซ่องระเบียงทางเดินมีช่องเปิดเพื่อให้แสงสว่างและ อากาศถ่ายเทได้อย่าง节约</p> <p>4) จัดให้มีการออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้ เหมาะสม และเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศเป็น แบบประหยัดพลังงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับการออกแบบ และ ลักษณะการใช้งาน</p> <p>5) วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายนอกอาคารต้องมีปริมาณการ สะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละสามสิบและต้องมีคุณสมบัติ อื่นๆ เป็นตามกฎหมายทั่วไปที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไข ตามกฎหมายทั่วไปที่ 48 (พ.ศ. 2540) ความความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p>	<p>ด้วยนิติความชอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หน้าแปลง ฯลฯ</p> <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <p>1) ตรวจสอบความพร้อมในการใช้ งานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>2) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน (ระยะดำเนินการ) เสนอ ต่อหน่วยงานอนุญาต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ นาย อรุณ พันธ์ มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



ENVIROMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	<p>การอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>โครงการได้ออกแบบให้มีค่าการถ่ายเท ความร้อนรวมของผนังอาคาร (OTTV) ในส่วนที่มีการปรับอากาศเท่ากับ 26.21 วัตต์/ ตารางเมตร (&lt;30 วัตต์/ตารางเมตร) และค่า การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) ในส่วนที่มีการปรับอากาศเท่ากับ 9.44 วัตต์/ตารางเมตร (&lt; 10 วัตต์/ตารางเมตร)</p> <p>จากการประเมิน พบว่า โครงการได้ ออกแบบอาคารให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ออกแบบความในพระราชบัญญัติการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด</p>	<p>6) หลักเลี้ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้อง<sup>ใช้งานในที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสีย</sup> และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร</p> <p>7) จัดให้มีการบำรุงรักษา ทดสอบและปรับแต่งระบบปรับ<sup>อากาศให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีอยู่เสมอ</sup></p> <p>8) จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์การประยัดพลังงานปิด<sup>ประกาศที่บอร์ดประกาศข่าวของอาคาร ห้องโถงลิฟต์</sup> <sup>หรือภายในห้องลิฟต์ ดังนี้</sup></p> <p>(1) ให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงน้อยที่สุด</p> <p>(2) ให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศา<sup>เซลเซียส เพื่อประยัดพลังงาน</sup></p> <p>(3) ปิดไฟหลอดที่ไม่จำเป็นและดูดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า<sup>ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน</sup></p> <p>9) กำหนดให้ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1<sup>ครั้ง</sup></p>	

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร	<p>ในช่วงโครงการเปิดดำเนินการ โครงการจัดให้มีที่จอดรถทั้งหมด 100 คัน ปริมาณรถยนต์ของโครงการเข้า-ออกสูงสุด อยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยการคาดการณ์จากโครงการที่มีลักษณะของโครงการ รวมทั้งทำเลที่ดังที่ใกล้เคียงกันกับโครงการ เมื่อวิเคราะห์จากระดับการให้บริการของถนน (Level of Service, LOS) พบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่โครงการเปิดดำเนินการไม่ส่งผลให้ระดับการให้บริการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สรุปได้ว่า โครงการขยับถนนรอบพื้นที่โครงการไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นของโครงการ ดังนั้น ผลกระทบด้านการจราจรจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ห้ามไม่ให้รถยกต์ของผู้พักอาศัย จอดกีดขวางทางจราจร บนพื้นที่ถนนสุขุมวิท บริเวณด้านหน้าโครงการ</li> <li>2) จัดให้มีที่ 100 คัน สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอยและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องตลอดการดำเนินโครงการ</li> <li>3) ให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน</li> <li>4) ให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดการจราจรกับตำรวจ จราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น</li> <li>5) ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ ง่ายก่อนเข้าสู่ที่ทำการเพื่อให้ผู้ขับขี่yan พาหนะที่จะเดินทางเข้าสู่โครงการซhalb ลดอุบัติเหตุและการตีเส้นทาง</li> <li>6) จัดให้มีแสงไฟส่องสว่างทางเดินรถให้สว่างเพียงพอ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน</li> </ol>	<p>ด้านการติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) สถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า-ออก</li> <li>2) อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยการจราจรภายในโครงการ</li> </ol> <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า-ออกของโครงการ/</li> <li>2) ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ป้าย เตือนต่างๆ การจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> </ol> <p>ความถี่การตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บันทึกอุบัติเหตุสัปดาห์ละ 1 ครั้งตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ปีละ 2 ครั้ง</li> </ol>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p>7) จัดเตรียมจำนวนที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอทั้งส่วนบุคคล รวมถึงประเภทอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทางโครงการซึ่งได้แก่ รถยนต์ โดยจัดเตรียมช่องจอดรถของรถแทร็ล ประเภทให้เหมาะสมไว้อย่างดีเจนเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางช่องทางเข้า-ออก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรภายนอก</p> <p>8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถที่จอด ว่ายังเหลือที่ว่างจำนวนกี่คัน และรายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการรับทราบ เพื่อที่จะได้แจ้งให้ลูกค้าโครงการนำรถไปจอดยังที่จอดรถที่มีที่ว่างดังกล่าว</p>	<p>2) โดยรวบรวมผลรายงานต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบการจราจร (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>
4.7 การใช้ที่ดิน	พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีสภาพพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์และร้านค้า เมื่ออาคารเปิดดำเนินการ จะไม่ทำให้สกปรก ภูมิประทศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลกระทบจากการเปิดดำเนินโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	<p>1) รักษาสภาพการสัดส่วนการใช้ที่ดิน อาคารโครงการให้มีพื้นที่ปักกูลมติน 1,460 ตารางเมตร พื้นที่กว้าง 1,723 ตารางเมตร เป็นไปตามการออกแบบเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2) กำหนดให้โครงการรักษาพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 374 ตารางเมตร โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้นล่าง 160 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวต่อครยะ ดำเนินการ</p>	<p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบการใช้ที่ดิน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 96/132

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

บจก. มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. ศูนย์ค่าต่อคุณภาพชีวิต 5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรักลุ่ม ลูกค้า นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งต้องการที่พักอาศัยที่สามารถเดินทางไปยัง ย่านการค้า การบริการ นันทนาการ และการ ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย โดยการดำเนิน โครงการจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในภาระรวม ทั้งด้านการจ้างงาน ด้านการค้าและบริการใน พื้นที่ โดยคาดว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน ห้องถึงไม่มาก ดังนั้น กิจกรรมการดำเนิน โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม บริเวณพื้นที่โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการให้รับบุคลากร ในห้องถึงที่มีความสามารถตามตำแหน่งงานเข้าทำงาน เป็นสำคัญมาก</li> <li>2) ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณี ต่างๆ</li> <li>3) ให้โครงการและพนักงานโครงการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็น กลางทางการเมืองในกรณีที่มีการเลือกตั้งในแต่ละระดับ และผู้สมควรรับเลือกตั้งประ拯救จะหาเสียงในพื้นที่ โครงการ ให้พิจารณาอนุญาตตามสมควร และเป็นธรรม ต่อทุกกลุ่ม</li> <li>4) จัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัย ให้ผู้พักอาศัยได้รับทราบ โดยเน้นไม่ก่อให้เกิดการ รบกวนผู้พักอาศัยคนอื่นๆ ในโครงการและบริเวณ ข้างเคียง</li> <li>5) ให้แจ้งต่อพนักงานโครงการ และจัดทำป้ายห้ามเข้าไป ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่โครงการปิดกันไว้</li> <li>6) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เพื่อป้องกัน ความปลอดภัย</li> </ol>	<p>ดังนี้ที่ตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับ จากการดำเนินการของโครงการ</li> <li>2) ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปิดกันของโครงการ</li> </ol> <p>วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่แผนกต้อนรับของโครงการ</li> <li>2) สำรวจคุณบ้านติดและบ้าน 100 เมตร</li> <li>3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ภายในห้องเปิดดำเนินการที่ ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ให้ สำรวจในระยะ 1,000 เมตร จาก</li> </ol> 

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาคร)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบ (รายดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและปรับปรุงการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง สังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. ศูนย์ค่าเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุง (ห้อง)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ/ความต้องการตรวจสอบ/ความต้องการดำเนินการ
5.1 สถานที่เชื้อเพลิงและห้องซ่อมบำรุง (ห้อง)			1) ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
		7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือน ทางเข้า-ออกอาคารและสถานที่รวม ไปรับผิดชอบดูแลอาคาร ตัวหน้างานได้ตัวคนภายนอก บริษัทภายนอกได้ตัวคนภายนอกมาใช้ บริการโดยไม่ยำบังเครื่องดูด เพื่อไม่เกิด <sup>ห้องซ่อมบำรุง</sup> การระบาดของเชื้อโรค	สำรองเชื้อเพลิงและดูแลห้องซ่อมบำรุง ให้กิจกรรมของห้องซ่อมบำรุงต่อเนื่อง การตรวจสอบห้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้เช่าห้องซ่อมบำรุงดำเนินการซ่อมบำรุงห้องซ่อมบำรุง
		8) ซึ่งว่างาน แหล่งดูดคายมาพื้นที่และดูดคายค่าใช้จ่ายที่ใช้ บริการโดยไม่ยำบังเครื่องดูด เพื่อไม่เกิด <sup>ห้องซ่อมบำรุง</sup> การระบาดของเชื้อโรค	ห้องซ่อมบำรุงต้องมีการดำเนินการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบห้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
		9) ในการเชื่อมต่อห้องซ่อมบำรุงที่เกิดจากโครงการ ให้ผู้เช่าห้องซ่อมบำรุงที่เชื่อมต่อห้องซ่อมบำรุง ห้องซ่อมบำรุงต้องดำเนินการให้ผู้เช่าห้องซ่อมบำรุง และดำเนินการต่อผู้เช่าห้องซ่อมบำรุง เนื่องจาก เอกสารการดำเนินการที่ผู้เช่าห้องซ่อมบำรุง ต้องดำเนินงานในห้องซ่อมบำรุง แต่ยังไม่ดำเนิน การดำเนินการต่อผู้เช่าห้องซ่อมบำรุง เนื่องจาก ห้องซ่อมบำรุงต้องดำเนินการในห้องซ่อมบำรุง ต่อส้าน้านงานเชื้อเพลิง ผู้เช่าห้องซ่อมบำรุงต้องดำเนินการต่อส้าน้านงาน ห้องซ่อมบำรุงต้องดำเนินการต่อส้าน้านงานห้องซ่อมบำรุง	การดำเนินการต่อห้องซ่อมบำรุงต้องดำเนินการต่อห้องซ่อมบำรุง ให้กิจกรรมของห้องซ่อมบำรุงต่อเนื่อง และให้ผู้เช่าห้องซ่อมบำรุงดำเนินการซ่อมบำรุงห้องซ่อมบำรุง
		10) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนอกเป็น <sup>ห้องซ่อมบำรุง</sup> ดำเนินการ ขอให้ทำการศึกษาสำหรับสภาพภายนอกที่ เปลี่ยนแปลง รวมทั้งดำเนินงานกิจกรรมสำรวจห้อง ประปาซึ่น โดยดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนอกต้องดำเนินการต่อห้องซ่อมบำรุง	ผู้รับผิดชอบ บริษัท มาร์riott อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ดำเนินการ ดำเนินการต่อห้องซ่อมบำรุง



ENVIRONMENT THAI LTD.  
บริษัท มิติร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิชัย ล่าง)

ผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบ  
ผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบ บริษัท มิติร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

หนังสือรับทราบฉบับหน้า 98/132


.....

(นางสาวมัลลิกา ลูกานันท์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบ บริษัท มิติร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด





ไม้สักบานกรุงศรี/การไฟฟ้าฝ่ายผลิต



รูปที่ 4 ขั้นตอนการร้องเรียนของโครงการในระยะดำเนินการ

รับรองจำนวนหน้า 99/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....


(นายวิเชียร ล้ำช้า)

ผู้อำนวยการ บริษัท มบเค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตร์ อิควิปเม้นท์ จำกัด

(นางสาวน้ำหวานตี ฤทธิ์ศรีวนิชกุล)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตร์ สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
แมลงมาตรฐานการติดตามตรวจสอบ (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายแหล่งปลูกผักให้สาธารณะ)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบบริหารฯ สิ่งแวดล้อมและศุนย์ดำรงชีวิตร่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สุขภาพและ สาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อรัฐการด้าน การแพทย์	เนื่องจากโครงการมีลักษณะเป็นอนาคติวาร์เจริญ ก่อสูญเสียบริการจังหวัดเชียงใหม่และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาในที่ที่เพียงชั่วคราว และอาจก่อให้มีอุบัติเหตุ สูงมากกว่าปกติ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ยังคงมี พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ติดกัน จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเดิม อาจจะมี เพียงในกรณีหากเดินเรืออุบัติเหตุ ที่มีอากาศเกิดขึ้น เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งบริเวณที่ตั้งโครงการใน ระยะ 1,000 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ พบ สถานพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่กิจการของโครงการ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มารีฯ ศูนย์อนามัย ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานที่โครงการประมาณ 786 เมตร โดยประมาณที่มารายครึ่งในเขตพื้นที่บริการสาธารณสุข เข้ารับบริการด้านสาธารณสุขได้ต้องเดินทางอีกหนึ่ง ในการรักษาพยาบาล นอกจากนั้น ในพื้นที่ใกล้เคียง ยังมีโรงพยาบาลลักษณ์นาท 2 ซึ่งสามารถรองรับ และให้บริการประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วย รถประจำทางที่เดินทางมา	1) จัดเตรียมเวทภัณฑ์เพื่อการระบุเขตพยาบาล และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น 2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ทางประปา อาคาร แหล่งน้ำบ่อเก็บน้ำโครงการ ให้มีความรู้ความต้องการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีความสามารถในการ ปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเบื้องต้น 3) ให้จัดเตรียมหมามาสไฟฟ์เพื่อการดูแลเดินทาง โรงพยาบาลใกล้เคียงโดยการ เพื่อพร้อม บริการงาน ส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินสูงเร่งด่วนมาถึง ผู้รับผิดชอบ บริษัท มทร. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อรัฐการแพทย์ ผลกระทบต่อรัฐการด้านสุขภาพ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิชัย ล่าช้า)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวพัฒนาตี้ สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มทร. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท มทร. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบต่อที่ดินที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อที่ดิน (ระบบที่เป็นมิตร) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ພາບພາການ 2563 ຕັ້ງຕົວ

mark

આગ્નેજગામ 2563 કુંઈઓ.

(ପ୍ରକାଶକ)




10

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପାଠ୍ ୧୫ | ୨୩)

พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางที่ 3 แบบรายงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและปรับปรุงการให้เช่าอาคาร)

องค์ประกอบพัฒนาการ สิ่งแวดล้อมและศุภภาพด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านความต้องการ หลักระบบสิ่งแวดล้อม
2) การเกิดโรค (ร์อ) (1) โรคระบบทางเดินหายใจ (ร์อ)	ผลกระทบจากระบบปั๊บออกำนุนปรับอากาศของโครงสร้าง โครงสร้างได้รับการปรับอากาศตามแบบด้านๆ (Split type) มีความเหมือนกับพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการปรับอากาศ หลักที่เป็นพื้นที่ หลักใหญ่และหลักย่อย ทั้งนี้หากไม่มีการดูแลรักษาอย่างทั่วไป เป็นแบบพัฒนาซึ่งอาจทำให้เป็นแบบพัฒนาซึ่งอาจทำให้ไวรัสโคติดต่อโรคลัลใจในเด็ก เช่นไวรัสโคติดต่อโรคเลือดเนบาร์ (Legionnaires' Disease) ซึ่งเป็นโรคติดต่อในทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพแวดล้อม	7) ติดตั้งป้ายห้ามเรียกชื่อยอดน้ำไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นやすีชัดเจน	มาตรฐานด้านความต้องการ หลักระบบสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบด้วยภัยธรรมชาติ	เนื่องจากโครงการมีระยะห่างจากชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ห่างประมาณ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชนทั้งสองด้าน และไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องบินที่บินมาลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2) ติดตั้งป้ายห้ามเร่งรีบจราจรไว้บริเวณที่จอดรถ แตะทางวิ่งภายนอกโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	มาตรฐานด้านความต้องการ หลักระบบสิ่งแวดล้อม
			แบบฟอร์มที่ 4 หน้า 1 ผู้จัดการ 2563 ลงชื่อ..... (นายวิเชียร ล้ำชัย) ผู้อำนวยการทั่วไปรับผิดชอบ ลงชื่อ..... (นางสาวศุภนารถ ฤทธิ์วนิชช์) ผู้อำนวยการทั่วไปรับผิดชอบ ลงชื่อ..... (นายวิเชียร ล้ำชัย) ผู้อำนวยการทั่วไปรับผิดชอบ ลงชื่อ..... (นางสาวศุภนารถ ฤทธิ์วนิชช์)



ผู้จัดการ 2563 ลงชื่อ.....  
(นายวิเชียร ล้ำชัย)

ผู้จัดการ 2563 ลงชื่อ.....  
(นายวิเชียร ล้ำชัย)

ผู้อำนวยการทั่วไปรับผิดชอบ ลงชื่อ.....  
(นางสาวศุภนารถ ฤทธิ์วนิชช์)  
ผู้อำนวยการทั่วไปรับผิดชอบ ลงชื่อ.....  
(นางสาวศุภนารถ ฤทธิ์วนิชช์)

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผู้รับผิดชอบ
2) การเก็บโรค (ต่อ) (3) โรคที่มีสัตว์เป็นพาหนะนำโรค	ผู้เชื้อพัหุชนิดพื้นถิ่นในโครงการอาจมีโอกาสในการเก็บโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน อุบัติภัยในโครงการ หรือถูกแมลงหรือสัตว์อื่นพาหนะนำโรคกัด เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดโรคต่างๆ ติดอยู่	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการทำความสะอาดและพ่นสีสีดำเพื่อป้องกันโรค เช่น การกำจัดสักูณน้ำด้วยสารภายนอกที่โครงการ</li> <li>ทำความสะอาดและฆ่าฟlea ที่ไม่มีประโยชน์ทางค้างคาวด้วย</li> <li>ใช้เทคโนโลยีควบคุมแมลงและระบบบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำที่ต้องการ</li> <li>ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีการทำจัดสัตว์ที่เป็นพืชพรรณนำโรคไว้กับโครงการ เช่น ฝิ่นพันยาสำลักซุก เป็นต้น</li> <li>จัดให้มีรังนกและแมลงที่มีประโยชน์มาปลูกตัวเอง ภายใต้ความดูแลด้วยมนุษย์ พัฒนาพืชไม้พื้นเมืองมาทำความสมดุลชั้นต่ำ เช่น บุบลอนยังสามารถช่วยลดจำนวนแมลงศัตรู</li> <li>เพื่อยังคงการทำงานของระบบนิเวศ เปิดเผยพืชช่วงที่มีใบขบวนอยู่บนพื้นดิน เพื่อป้องกันการเกิดแมลงพะ�ันที่สัตว์พาหนะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น</li> <li>ทำความสะอาดห้องพักของแขกและห้องน้ำ ด้วยยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง</li> </ol>	มาตรฐานความสะอาดและสุขาภิบาล บริษัท มิตซูบิชิ เอเลคทริค จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 103/132

วันที่ 25/03/2563 ลงชื่อ..  
(นายวีระชัย ล้ำจำ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด

พัฒนาคน 2563 ลงชื่อ

(นางสาวพัชราวดี สาหร่าย ผู้อำนวยการ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด




บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สัมภาระ มาตรฐานและแผนกเฝ้าระวัง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบ (ระบุยละเอียด) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศูนย์กลางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และสภาพสิ่งแวดล้อม
(1) อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่รับซื้อขาย ผู้เช่าพักและพนักงานในโครงการ	อุปกรณ์ เหล่าจากการซื้อขายบ้านเดียว ผู้เช่าพักและพนักงานในโครงการ	1) จัดให้มีหนังสือรับชำระความปลดปล่อย คณิชลักษณ์ ความสะอาดภายในโครงการเพื่อให้เกิดความประทับใจใน ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความประทับใจใน การเดินรถ 2) จัดทำเครื่องหมายรถรับส่งพนักงานแบบชัดเจน การเดินรถ รวมทั้งป้ายเตือนภัยในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้เช่าพักและพนักงานสับสน ทำให้สัมภาระเดินรถ ได้อย่างปลอดภัย 3) จัดทำสั้นๆ สำหรับเดินรถ และประชุมหัวหน้าพนักงาน ผู้พักอาศัยทราบ	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบตามมาตรฐาน ผลการประเมินการ ดำเนินการ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาก มีปัญหาและพนักงานที่เกี่ยวข้อง 6 เดือน
(2) อุปกรณ์จราจรคีย์การ์ด	กิจกรรมการเช่าพักและการปรับปรุงงาน ภายในโรงแรม ได้แก่ การตั้งถังบุหรี่ หรือ ไฟฟ้าสั่นจราจรสักอิฐหรือหินทราย	1) จัดให้มีบัญชีการทดสอบดูแลเชิงพาณิชย์โภชนาการเข้ารับการ อบรมเบื้องต้น จำกัดจำนวนปีคงกันและระหว่าง สามเดือนก่อน หรือหอน้ำยังคงราชการร่องเที่ยงช่อง ภายนอก 1 ปี บันทึกต่อต้นบ้าน 2) ในการนี้กิจกรรมห้องน้ำจะต้องมีน้ำบ้างจะต้องให้ บริษัทสถานที่ท่องเที่ยวและเชิงพาณิชย์ให้ทราบเรื่อง สถานการณ์ แหล่งเรียนรู้อุปกรณ์พักอาศัยอย่าง และการในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงลง (รอยละเฉียดใน เอกสารแบบมาตรฐานการเผยแพร่องกัมแสดงระดับคุณภาพ)	MONTRI ENVIRONMENT THAI CO., LTD. บริษัท มอนตรี อินเวนท์เม้นท์ จำกัด บัญชีการจราจรหน้า 104/132 พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ..... (นายวิชัย ล้ำคำ) ผู้อำนวยการห้องแม่บ้าน บริษัท มอนตรี อินเวนท์เม้นท์ จำกัด พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ..... (นายวิชัย ล้ำคำ) แบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท มีครั้งสั่งแต่ต้องใหม่ จำกัด (นายสาวันนากานต์ ลูกธีร์ตันตีกุช)



ตารางที่ 3 แบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบ (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศุภภาพทาง ด้านสังคมฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบ
(2) ยังคงใช้จ่ายอัคตีภัย (ต่อ)		<p>3) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนและอุปกรณ์ช่วยตัวบุคคล ตามที่ ลงทะเบียนรายงาน และมีมาตรฐานตรวจสอบความสมบูรณ์ ของระบบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง</p> <p>4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคตีภัยเป็นไปตามที่ขอทำหนด ที่เบื้องต้น</p> <p>5) จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเหล่านี้ รวมถึงบัญชี หมายเหตุของผู้รับภาระร่วมเมื่อเกิดเหตุภัยเงียบ</p>	
4) ความเครียด	เนื่องจากโครงการมีรูปแบบการใช้ ประโยชน์จากอาคารใหม่ของภาครัฐมาก มากกว่าเดิม ในการเข้าพักส่วนใหญ่ ในห้องพักที่คนจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ชั้น ที่อยู่ในรัศมี影响 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ เดือนร้อนร้าวคายด้วยเชิงปริมาณรายวัน	<p>1) ให้แจ้งต่อผู้พัก และพนักงานโครงการ เช่น ห้องส่องเสียง ตั้งในยามวิกาล ไม่จอดรถในที่ห้ามจอดหรือจอดใน ลักษณะกีดขวางการจราจรผู้อพยพหรือผู้เดินทางรายวัน แต่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยให้การเข้าพัก และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น หน่วยงานจะมุ่งเน้นการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>2) ห้องอาหารรับแขกจากลูกค้ารายวันที่เดินทาง เดือนร้อนร้าวคาย ให้คำแนะนำการดูแลห้องพักที่ ดีที่สุด เช่น การติดตั้งเครื่องทำความเย็นในห้องพัก เพื่อเป็นที่พักผ่อน ที่ดีให้เจ้าหน้าที่คุณภาพสูง โดยจัดห้องที่สีเขียว ห้องน้ำ 374 ห้อง ทางเดิน ซึ่งเป็นสีเขียวที่ดีที่สุด บนพื้น 374 ตารางเมตร គัดเป็นพื้นที่สีขาวที่ดีที่สุด 160 ตารางเมตร</p>	<p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการตามความต้องการ จะดำเนินการ (รับฟังความคิดเห็น) เสนอต่อ หน่วยงานอย่างถูกต้องและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มหานคร อินดอร์เนชันแนล จำกัด  ENVIRONMENT THAI CO., LTD.</p>
			<p>รับรองจำนวนหน้า 105/132</p> <p>พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ... (นายวิชัย สำราญ) ผู้อำนวยการห้องสิ่งแวดล้อม บริษัท มหานครอินดอร์เนชันแนล จำกัด</p> <p>นางสาวพันนาตี สุทธิธรรมศักดิ์ (นางสาวพันนาตี สุทธิธรรมศักดิ์)</p>

ตารางที่ 3 แบบรายการของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
แผนผังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและปรับปรุงการให้เช่าอาคาร)

แบบ ส. 1

องค์ประกอบอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและศุนญ์ค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) การประสนับไฟฟ้าหรือ เจ็ปไฟตามสำ้าง	ด้วยลักษณะการดำเนินโครงการ เหมือนกับอาคารอยู่อาศัยรวม ก่อสร้างห้องนอน เนื่องจากความต้องการ โดยลักษณะ เมื่อประสนับไฟฟ้าหรือเจ็ปไฟ จะไม่มีผู้รับทราบหรือผู้ความซึ่งหล่อได้ อย่างทันท่วงที เป็นเหตุให้มีภัยสืบต่อหรือ เจ็บป่วยรุนแรงจากไม่ได้รับการรักษา เบื้องต้นภายในสถานที่อยู่อาศัย	<p>1) จัดให้มีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการประจำ แต่ละห้องพัก และเบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือ สถานที่ทางเดียว เพื่อขอความช่วยเหลือ ในการนี้ก็จะสะดวกหรือเจ็บปวด โทรศัพท์ ต้องถูกไว้ในที่เห็นได้ชัด และห้องน้ำต้องล้าง ตัวเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เช่าพักในโครงการทราบถึง การให้ความช่วยเหลือในการป้องกันไฟฟ้าดูแล เจ็บป่วย สามารถขอความช่วยเหลือจากโครงการใน การจัดส่งต่อสถานพยาบาล</p>	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พฤษภาคม 2563 ลงวันที่.....

(นายวิชัย สำราญ)

ผู้อำนวยการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงวันที่.....


(นางสาวพัชราตี สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงวันที่.....

(นายรัตน์พันธุ์ คงกระพัน)

(นางสาวพัชราตี สุทธิรัตน์ศักดิ์)



MITR  
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการทดสอบพิสูจน์วัดคุณภาพน้ำ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ตามมาตรฐานสากล ของน้ำเสีย

แบบรายงานผลการทดสอบพิสูจน์วัดคุณภาพน้ำ (ระดับด้านน้ำ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ชุมชนและเปลี่ยนแปลงทางเชื้อราศี)

แบบ ส. 1

องค์ประกอบหัวข้อการ สังเคราะห์ผลและค่าต่างๆ	ผลการทดสอบเพื่อประเมินค่าสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
6) การจับปะยางน้ำยาน้ำ สารร้ายชีวิต	ภายนอกที่โครงสร้างตู้ไม้บรรทัดภายใน 1 แห่ง ที่มีผู้ใช้บริการร่วมกัน อาจเป็นแหล่ง แพร่ระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นตัวกลาง จึงต้องนำเข้าออก การดูแลรักษาและรักษา ซึ่งต้องนำเข้าออก อย่างระมัดระวังอย่างเคร่งครัด เชือกรถตัวยาน้ำเลือก ซึ่งประกอบด้วยสีสระบำ และสะตอตัวรถตัวเดียว เพื่อให้การใช้ สารร้ายชีวิตของโครงการความปลอดภัยต่อ รวมทั้งการป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจมีอยู่ เช่น สารร้ายชีวิตของโครงการ การจัดทำสารรักษา <sup>ยา</sup> ของโครงการจะปฏิบัติตาม “คำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประมงกิจการสหชีวภาพ หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่เมือง”	ต้านคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1) ให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดตัวน้ำ สารร้ายชีวิต ได้แก่ เครื่องดูดซูดออกน้ำ ประปาชุดตัวน้ำดูด ลักษณะที่อยู่ในแหล่งพักอาศัย รวมทั้งแมลงสาบตัวดูด <sup>แมลงสาบ</sup> เชือกรถตัวยาน้ำ เหล่านี้ 2) ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวรถตระเวนน้ำ <sup>แมลงสาบ</sup> โดยรอบอย่างน้ำเงิน 3) ให้มีสุขาบดูดซูด ซึ่งผ่านการซื้อขายมาตราฐานคุณภาพ น้ำในสิ่งแวดล้อมที่สุขาภิบาลสหชีวภาพ ให้ดำเนินการตามคุณภาพน้ำและกำราดดูด น้ำตามรากไม้กับการควบคุมคุณภาพน้ำรักษาตัวน้ำ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 1) ให้มีการออกแบบให้โครงสร้างสหชีวภาพน้ำเป็นคุณภาพ เสริมเหล็ก นำเข้าไม้ตัด ผ่านเครื่องเรียบ อยู่ในสภาพดีและ ทำความสะอาดได้ และพ่นทรายเดินทางเดินทางรักษาตัวน้ำ ต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่นไถลน้ำ แล้วทำความสะอาดตัวน้ำ ได้ด้วย
			คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) - โคลีฟอร์มเบคทีเรีย - พัคค์โคลิฟอร์มเบคทีเรีย - จี.โค.ไอล (E.coli) - Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa
			แบบ ส. 1 พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ..... (นายวิชัย ล้ำสา)..... ผู้อำนวยการงานสหชีวภาพ บริษัท มิตรสหชีวภาพ จำกัด แบบ ส. 1 พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ..... (นางสาวพัชราสี ลูกธีร์ตันศักดิ์) (นางสาวพัชราสี ลูกธีร์ตันศักดิ์) ผู้อำนวยการงานสหชีวภาพ บริษัท มิตรสหชีวภาพ จำกัด



ENVIRO NMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสหชีวภาพ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 107/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิชัย ล้ำสา)

ผู้อำนวยการงานสหชีวภาพ บริษัท มิตรสหชีวภาพ จำกัด



**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม
6) การเจ็บป่วยเนื่องจาก สระว่ายน้ำ (ต่อ)		<p>2) ตรวจสอบสุภาพสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบ กระเบื้องปูสระ หรืออุปกรณ์ใดๆ ชำรุดให้รับซ่อมแซม ทันที เพื่อป้องกันอุบัติจากการใช้สระ</p> <p>3) ให้มีร่างระบายน้ำล้นมีฝ้าปิดรอบสระว่ายน้ำ อยู่ใน สภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง</p> <p>4) ให้มีรากันตกบริเวณริมสระว่ายน้ำด้านริมอาคาร</p> <p>5) มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน</p> <p style="text-align: center;">ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</p> <p>1) ให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้ มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลา กลางคืน</p> <p>2) ให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>3) ให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัวก่อนลงสระ ว่ายน้ำ</p>	<p>จุดเก็บตัวอย่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกระดับ ผิวน้ำ 1 ตัวอย่าง</li> <li>- น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลาง ระ 1 ตัวอย่าง</li> </ul> <p>ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้งในช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย</li> <li>- ค่าคลอรินอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ดำเนินการตรวจวัด ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง</li> <li>- โคเลฟอร์มแบคทีเรีย, พีคอลโคเล ฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล (E.coli), <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i></li> </ul>  <p>ENVIROIMENT THAI CO., LTD. บริษัท มิตรอินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสาข)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 108/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการและแผนกราฟบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายละเอียด) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สก. 1

องค์ประกอบห้องอาหาร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ	ผลการดำเนินมาตุภัย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) การะเงินป้ายเนื่องจาก สร้างว่าย้ำ (ต่อ)		<p>4) ให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ถู๊เก็บสิ่งของ ห้องหรือเก็บ รองเท้า สำหรับผู้เข้ารับบริการ</p> <p>5) ให้มีการบริการแยกกันระหว่างห้องน้ำ และห้องส้วมใน บริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>6) ให้มีห้องน้ำรับผู้มาใช้บริการเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดไว้ในบริเวณกระดานข้อความของห้อง น้ำด้วย</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบ ห้องหรือเก็บ ห้องน้ำ ต่อ ครั้ง โดยรอบรวมประมาณครึ่งเดือน หน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่ ได้รับอนุญาต ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>(1) ห้องส้วมทุกห้องน้ำที่จะออก (2) ห้องน้ำระดับสูงกว่าภายนอกห้องส้วมทุกห้อง (3) ผู้ที่เป็นโรคทางโภชนาณ์ เป็นหวัด หูน้ำหนวก (4) โรคติดต่ออันตราย ห้ามสูบสูบบุหรี่ในสระว่ายน้ำ</p> <p>(5) ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>(6) ห้ามน้ำยาอาหาร และเครื่องดื่ม หรือของเสีย เข้าไปใน (7) พื้นที่สระว่ายน้ำ</p> <p>(8) เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย</p> <p>(9) วิธีการป้องกันพยาบาลช่วยคนจนน้ำ</p> <p>7) ห้ามทิ้งสิ่งของลงในบริเวณสระว่ายน้ำ และห้ามผู้มาเข้า ลงใช้บริการสระว่ายน้ำ</p>

ผู้ทรงจ่วงหน้า 109/132  
พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)  
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ทรงจ่วงหน้า 109/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัมพาดา ลูกเรืองคำศรี)  
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ทรงจ่วงหน้า 109/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)  
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



ENVIRONMENT THAI จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
แหลมมาศรากศิริตาดามธรรมดราเวสต์เมืองกาญจนบุรี (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

องค์ประกอบหัวพยาร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการนำไปใช้
6) การจับปะยานเมืองจาก สรระว่ายน้ำ (ต่อ)	<p>8) ห้องการใช้สารระงวน้ำข้อของโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง หรือการทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้น หรือผู้ใช้สามารถว่าจะมีความเสี่ยง</p> <p>9) กำหนดให้ผู้ใช้สามารถว่าจะมีความเสี่ยง ดัง ระบบงานผู้ใช้สาธารณะอื่น</p>	<p>มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้สำรวจตรวจสอบ</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลการนำไปใช้</p>
5.3 การป้องกันอันตราย	<p>โครงการจัดทำให้มีระบบการป้องกันและ ระวังเป็นพิเศษ อย่างเช่นพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมภายนอก โดยจัดให้มีระบบตรวจจับ ควัน ระบบตรวจจับความร้อน และสัญญาณ เตือนอันตราย พัฒนาทัชทัฟฟ์ให้มีความสามารถ การติดตามเพิ่มเติม สำหรับการดูแลเหตุ เพลิงในส่วนโครงการให้เป็นไปได้ดี ไฟด้วย ໂຄโยคการโครงสร้างมีบันได 2 แห่ง แต่ละบันไดหนึ่งแห่งที่ใช้เพื่อทางเดิน ต้นน้ำอย่างคล่องตัว พร้อมที่จอดรถบริเวณ เมตร พร้อมห้องน้ำสุขาพับซึ่งบริเวณ ต้นน้ำอย่างคล่องตัว พร้อมที่จอดรถบริเวณ 1.27 เมตร ขนาดเมตร (0.35 ตารางเมตร/คน) ซึ่ง เพียงพอต่อผู้ใช้พักและเข้าหนึ่งห้อง</p>	<p>1) จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึง บัญชีหมายเลขและโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานบริหารเทศบาลฯเพื่อความรวดเร็วเมื่อ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อม ดับเพลิง และอบรมพนักงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังเอกสารรายงานห้ามมาตรฐานและเก็บข้อมูล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการป้องกันและแก้ไข มาตรการตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 สำหรับ ดำเนินการ</p> <p>2) จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติในร่องกั้น น้ำมันบางจาก ด้วยเอกสารแผนหน้าภัยธรรมชาติ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการในระยะดำเนินการ</p> <p>3) โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ประสา้งานกับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้ที่ ทราบถึงสถานการณ์ และเตรียมพร้อมอย่างดีหาก อาจเกิดภัยธรรมชาติ ในการป้องกันและการรับรองร่องกั้น</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท มานตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p> <p>บริษัท มิตตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</p>

พ.ก.ก. 2563 ลงวันที่ 110/132

รับรองจำนวนหน้า 110/132

(นายวิชัย คำชา)



พ.ก.ก. 2563 ลงวันที่ 110/132

(นายสาวิกานาด ลูกธีร์ ลูกธีร์ ลูกธีร์)

ผู้รับผิดชอบลงนาม บริษัท มานตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ผู้รับผิดชอบลงนาม บริษัท มิตตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



MITR  
ENVIRONMENT THAILAND CO., LTD.

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 การป้องกันอัคคีภัย		<p>4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องและตามที่เสนอ ได้แก่</p> <p>(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ ทั้งแบบ อัตโนมัติ เสียง/แสง หรือส่งสัญญาณด้วยมือ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงใหม่ และแผงควบคุม ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่</p> <p>(2) ระบบป้องกัน/ดับเพลิง เช่น ระบบหอยืน ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ถังเก็บสารฉีดน้ำ ดับเพลิง ระบบหัวกระฉายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ถังดับเพลิงและ ทางหนีไฟ โดยอุปกรณ์/เครื่องมือในระบบ ตั้งกล่าว ต้องมีประสิทธิภาพการทำงานตาม มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ</p> <p>(3) ระบบอพยพหนีไฟ ได้แก่ บันไดหนีไฟ ประตู หนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ พื้นที่หนีไฟทาง อากาศ ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และจุดรวมพล</p>	



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 111/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนันควร์ สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายงานการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนแมตช์การติดตามดูแลตรวจสอบ (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิรักษาดูแล
5.3 การป้องกันอัคคีภัย		<p>5) จัดตั้งห้องปฏิบัติการซุกซ่อนของโครงการ และไฟฟ้า ฝังดูดรวมเจ้าหน้าที่ภายในห้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการป้องกันเพื่อป้อง แผนภัยเดิน ตั้งข้อ 2)</p> <p>6) จัดตั้ง เจ้าหน้าที่/บุคลากรของพื้นที่ป้องกันและระงับ อัคคีภัยของโครงการเข้าอบรมแผนการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยกับทางสำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจำครั้ง</p> <p>7) ตรวจสอบประசุมติดติวภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ที่มีอยู่ตามอาคาร และที่ติดตั้งใหม่ เป็นประจำงานที่ ระบุปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งปี</p> <p>8) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญญาณเตือนไฟหรือวังอับตรา จางไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องของผู้เช่าทำนิติไฟฟ้า</p> <p>9) ติดป้ายชี้อยู่ให้ผู้เช่ารักษาอยู่บ้านที่ติดต่อ เบอร์ โทรศัพท์ให้ผู้เช่ารู้เรื่องการดำเนินการทำไฟฟ้าสำรอง เครื่องดูบัน้ำติดต่อบริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำรองงานไฟฟ้า เช่นไฟฟ้าแรงดันสูง ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ติดต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีไฟฟ้าดับชั่วคราว</p>	 <p>บริษัท มิตร อิควิปเม้นท์ จำกัด (นางสาวน้ำทิวาตี ฤทธิ์รัตนศักดิ์) ผู้รับผิดชอบการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตร อิควิปเม้นท์ จำกัด</p> <p>แบบ สพ. 1 พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 25/03/2020 ผู้รับรองจำนวนหน้า 112/132</p>

พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 25/03/2020  
ผู้รับรองจำนวนหน้า 112/132

(นายวิเชียร ล้ำฟ้า)  
(นายวิเชียร ล้ำฟ้า)

ผู้รับผิดชอบการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตร อิควิปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายการติดตามตัวบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
แหลมมาตราการติดตามตัวบทสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและปรับปรุงอาคารให้อาคาร)

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศูนย์กลางฯ	มาตรการที่ปฏิบัติสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 การป้องกันอัคคีภัย		<p>10) จัดให้มีการดูแลรักษาบ้านปลดระดับของหมู่บ้านอย่างเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>11) ประชาชาติสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักและ黍ะพนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตามเมื่อมีภัยไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์เต็บไฟเพื่อสังเวยไฟไหม้ โดยจัดให้มีศูนย์ฉุกเฉิน และติดตั้งแสงส่องทางการและติดตั้งทางหน้าไฟ แสงอุปกรณ์เต็บไฟเพื่อสังเวยไฟไหม้ สำหรับลูกค้าที่เดินทางเข้ามาพำนัช ห้องชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรื่องมาตรการด้านการป้องกันและดับเพลิงภายในห้องชั้น</p> <p>12) กำหนดให้มีจุดรวมพลถกภายในโครงการ จำนวน 1 จุด ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้จากอาคาร 1 มีขนาดพื้นที่ 127 ตารางเมตร รองรับผู้คนอยู่ประมาณ 359 คน คิดเป็นสัดส่วนผู้คนที่ต้องคนห่ากัน 0.35 ตารางเมตร/คนบริเวณดังกล่าวจะไม่เกิดขวางการดับเพลิง และสามารถออกนอกโครงการได้ อีกทั้งไม่เกิดขวางสันทางวิ่งของรถดับเพลิงในกรณีเกิดอัคคีภัย และสามารถเข้ามารับภัยพิบัตินานสุด 6 ชั่วโมงได้ตลอดเวลา และกำหนดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องบรรดาภัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งประเมินภัยเพลิง พร้อมทั้งประเมินภัยเพลิงที่คาดการณ์ไว้</p>	<p>มาตรฐานตามที่ต้องการ</p> <p>มาตรฐานตามที่ต้องการ</p>

รับรองจำนวนหน้า 113/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

(นางสาวน้ำทิพา ลูกธีร์ดัชนี)  
ผู้อำนวยการองค์กรสิ่งแวดล้อม บริษัท มัตรสิริเวชภัณฑ์ จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวน้ำทิพา ลูกธีร์ดัชนี)

ผู้อำนวยการองค์กรสิ่งแวดล้อม บริษัท มัตรสิริเวชภัณฑ์ จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวน้ำทิพา ลูกธีร์ดัชนี)

ผู้อำนวยการองค์กรสิ่งแวดล้อม บริษัท มัตรสิริเวชภัณฑ์ จำกัด



และรวมมาด้วยการติดตามตรวจสอบผู้ต้องรับประทานสิ่งของที่สั่งไว้ มาตรฐานการบริการที่ดีจะต้องมีความใส่ใจในรายละเอียดทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด ความสดใหม่ ความอร่อย ความน่ารับประทาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับนานาชาติ

ເພດຊາຍຕາມ 2563 ໂກສອງ...

(ນາງវິໄລເຈີຍຮ ດໍາເກົ່າ)

11

卷之三

សំខាន់ការងារក្នុងរដ្ឋបាល និងរដ្ឋបាលជាមួយ ប្រចាំឆ្នាំ មិត្តភកសង្គមទៅមិនមែនអារម្មណ សំរាប់

**ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)**

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความชำรุด	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ในระยะ 1,000 เมตร มีพื้นที่อ่อนไหวทางทัศนียภาพ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย วัดราชินีแห่งสันติ สุข และวัดธรรมมงคล ซึ่งอยู่ในระยะ 839-861 เมตร จากการประเมินพบว่า วัดราชินีแห่งสันติสุข และวัดธรรมมงคล จะเห็นอาการกลایยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ฯ และเกิดความรู้สึกเปิดโล่ง ดังนั้น มุ่งมองจากพื้นที่อ่อนไหวทั้ง 2 แห่ง ไปยังพื้นที่โครงการจึงทำให้เกิดความแตกต่างจากมุมมองก่อนพัฒนาโครงการในระดับต่ำ</p> <p>ผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถาน จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ในระยะ 1,000 เมตร ไม่พบแหล่งโบราณสถานหรือแหล่งโบราณวัตถุใดๆ ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ทัศนียภาพต่อพื้นที่อ่อนไหวแต่อย่างใด</p>		

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำเข้า)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเดอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 115/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนพมาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนรายการใช้อาคาร)

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศุภภาพต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 การบดบังสิ่งถ่ายทอดวิทยุ โทรทัศน์	การบดบังสิ่งถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ ในปัจจุบัน การส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ที่ส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นวิทยุ ส่งสัญญาณในลักษณะ broadcast กระจายรอบพื้นที่ทาง ซึ่งสามารถแพร่กระจายจากที่ตั้งไปทั่วโลก และสามารถเดินทางผ่านอากาศได้ ไม่จำกัดในเรื่องการถูกทำลายหรือถูกตัดสูงขึ้น แต่ยังไม่ถูกข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางสัญญาณ สามารถส่งสัญญาณไปอนาคต เมืองได้ (สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมการระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย) สำนักงานที่จัดการให้กับการเดินทางสู่ประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ที่ www.gntc.go.th, พฤษภาคม 2561) อีกด้วย โครงการเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งมีความสูงของภูมิท่าเตี้ย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่นั้นมาจะรอดูตัวการบดบังสิ่งถ่ายทอดวิทยุ โทรทัศน์ จึงไม่เป็นภัยต่อคุณภาพของโครงสร้าง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : จัดทำรายงานผลกระทบปฏิบัติภารกิจตามมาตรฐานอนุฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หก ๖ เลื่อน



ENVIRONMENT THAILAND CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด

ผู้ดูแลรายการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด

ประจำวันที่ 116/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...  
(นายวีระ สำราญ)

นางสาวมัชชาภาตี ลูกเติมศรีบูล (นายวีระ)  
ผู้ดูแลรายการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมจำกัด



เอกสารแนบมาตราการ  
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
(ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ)

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ช่วงก่อสร้าง)  
โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)  
รับผิดชอบโดย: ผู้จัดการโครงการ**

**1. สถานการณ์ทั่วไป**

โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 ช่วงก่อสร้างอาคารโครงการ ใช้เวลา 10 เดือน มีการใช้คนงาน ก่อสร้าง 150 คน โดยอัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด สภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย นักเกิดขึ้นในป่านที่อยู่อาศัยชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่เป็นการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วงก่อสร้างของโครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2. วัสดุประสงค์**

- 2.1 เพื่อสร้างความมั่นใจ และแนะนำเระเบียน วิธีการที่ถูกต้องปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน
- 2.2 สร้างจิตสำนึกในการป้องกันการเกิดเหตุอุบัติ การรับมือกับสถานการณ์เบื้องต้นและการติดต่อสื่อสารอย่างถูกขั้นตอน
- 2.3 เพื่อป้องกันและลดปัญหา รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้งาน และผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

**3. การแบ่งระดับความรุนแรงของอัคคีภัย**

สามารถจัดระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

**1) ระดับที่ 1 AI-1 (รุนแรงมาก)**

เกิดเหตุภัยที่ทำให้ผู้ประสบภัยต้องเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการอย่างถาวร หรืออัคคีภัยนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหาย อันตราย หรือผลกระทบขั้นรุนแรงต่อทรัพย์สินของโครงการอย่างถาวร

**2) ระดับที่ 2 AI-2 (รุนแรงปานกลาง)**

เกิดเหตุภัยที่ทำให้ผู้ประสบภัยบาดเจ็บหรือทุพพลภาพชั่วคราว แต่ในกรณีที่มีโอกาสนำสู่ความทุพพลภาพอย่างถาวรสามารถพิจารณาได้ระดับความรุนแรงเป็นระดับ AI-1 ได้หรืออัคคีภัยนั้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายระดับปานกลาง ต่อทรัพย์สินของโครงการ เมื่อพิจารณาแล้วสามารถใช้มาตรการด้านความปลอดภัยได้โดยไม่ต้องรื้อถอนใหม่

**3) ระดับที่ 3 AI-3 (ไม่รุนแรง)**

เกิดเหตุภัยที่ทำให้ผู้ประสบภัยบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพชั่วคราว แต่ในกรณีที่เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อทรัพย์สินของโครงการ



**MITR  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.**  
บริษัท มิตร อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 118/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

ผู้อำนวยการชั่วคราว บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

#### 4. แนวทางการจัดแผนป้องกันและรับอัคคีภัย

ทางหน่วยงานก่อสร้างมีนโยบายกำหนดให้จัดทำแผนป้องกันและรับอัคคีภัย ประกอบด้วย การอบรมการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การตรวจตราพื้นที่ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปพื้นที่ องค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะดำเนินการในภาวะต่างกัน คือ ระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะเกิดเหตุ และระยะหลังเกิดเหตุ รายละเอียดสามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก ดังนี้

4.1 ระยะก่อนเกิดเหตุ จะประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด 3 แผน คือ แผนอบรม แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย และแผนตรวจสอบพื้นที่ มีจุดประสงค์เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น

4.2 ระยะเกิดเหตุ จะประกอบด้วยแผนการดับเพลิง แผนบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย ทั้งหมด 3 แผน คือ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ สำหรับแผนบรรเทาทุกข์จะเป็นแผนที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องไปจนถึงระยะหลังเกิดเหตุ

4.3 ระยะหลังเกิดเหตุ จะประกอบด้วยแผนทั้งหมด 2 แผน คือ แผนบรรเทาทุกข์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากภาระการเกิดอัคคีภัย และแผนปฏิรูปพื้นที่ ซึ่งดำเนินการเมื่อเหตุอัคคีภัยทุเลาลงแล้ว

การจัดทำแผนป้องกันและรับอัคคีภัย มีทั้งหมด 3 ช่วง 8 แผน ได้แก่

##### 1) ระยะก่อนเกิดเหตุ

###### 1.1 แผนการอบรม

- จัดอบรมให้ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย
- จัดอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยให้หน่วยงานดับเพลิง (สถานีดับเพลิงพระโขนง) มาจำลองสถานการณ์อัคคีภัยจริง เพื่อให้คนงานก่อสร้างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติตนเบื้องต้นในขณะเกิดเหตุ

###### 1.2 แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

- จัดให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาซึ่งถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากอัคคีภัย พร้อมยกตัวอย่างเหตุการที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมอาคาร และประธานก่อสร้างเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติตนอัคคีภัย

- จัดอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยให้หน่วยงานดับเพลิง (สถานีดับเพลิงพระโขนง) มาจำลองสถานการณ์อัคคีภัยจริง เพื่อให้คนงานก่อสร้างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติตนเบื้องต้นในขณะเกิดเหตุ

###### 1.3 การตรวจตราพื้นที่

- มอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานที่ตามที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานแสดงการตรวจสอบพื้นที่ประจำวัน สัปดาห์ หรือเดือนตามคุณภาพนิจของผู้จัดการโครงการหรือผู้ควบคุมงาน



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวน้ำทนาศี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



## 2) ระยะเกิดเหตุ

### 2.1 แผนการดับเพลิง

#### 2.1.1 ขั้นตอนการรายงานเพื่อแจ้งอัคคีภัย

##### 1) แจ้งอัคคีภัยท่องบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอัคคีภัย

1.1) แจ้งต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการรับเหตุเพลิงใหม่

1.2) แจ้งด่วนเจ้าของโครงการ (ผู้จัดการโครงการ) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการรับเหตุเพลิงใหม่

##### 2) การกำหนดระดับความรุนแรงของอัคคีภัยที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้

ดังรายละเอียดข้างต้น เพื่อปฏิบัติตามแผนดับระดับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

##### 3) การรายงานเหตุอัคคีภัย

###### 3.1) ระดับที่ 1 AI-1 (รุนแรงมาก)

- รายงานแจ้งต่อด่วนเจ้าของโครงการ (ผู้จัดการโครงการ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหัวหน้าฝ่ายดูแลการก่อสร้าง และผู้จัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำโครงการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหันที่หรือภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ

- รายงานเป็นเอกสารแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

หลังเกิดเหตุ

###### 3.2) ระดับที่ 2 AI-2 (รุนแรงปานกลาง)

- รายงานแจ้งต่อด่วนเจ้าของโครงการ (ผู้จัดการโครงการ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหัวหน้าฝ่ายดูแลการก่อสร้าง และผู้จัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำโครงการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหันที่หรือภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ

- รายงานเป็นเอกสารแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง

หลังเกิดเหตุ

###### 3.3) ระดับที่ 3 AI-3 (ไม่รุนแรง)

- รายงานเป็นเอกสารแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ต่อด่วนเจ้าของโครงการ (ผู้จัดการโครงการ) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายดูแลการก่อสร้าง และผู้จัดการวิศวกรโครงสร้างและไฟฟ้า ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบภายในระยะเวลา 3 วันทำการหลังเกิดเหตุ

#### 2.1.2 ขั้นตอนการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย

หลังจากการประเมินและจัดระดับความรุนแรงของอัคคีภัยแล้วนั้น ให้มีการปฏิบัติเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

##### 1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้ที่สุด

1.1) แจ้งสถานการณ์หรือสภาพการณ์ของเหตุอัคคีภัย ตำแหน่งจุดเกิดเหตุรวมไปถึงจุดที่มีผู้ประสบภัยหรือบาดเจ็บ

##### 1.2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดต่อหน่วยบริการเหตุฉุกเฉินในกรณีจำเป็น

##### 2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างส่งต่อข้อมูลสถานการณ์ของเหตุอัคคีภัยให้ตัวแทนเจ้าของโครงการ

##### 3) ผู้รับทราบผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดต่อและอำนวยความสะดวกทุกประการ ทางโทรศัพท์

##### 4) ปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ



**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรอิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ชั้นบองจำนวนหน้า 120/132

บริษัท มิตรอิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

(นางสาวพันนาตี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

- 3) ผู้ดูแลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูแลสภาพของผู้บาดเจ็บ และช่วยเหลือด้วยวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนทีมบริการเหตุฉุกเฉินจะเข้ามารับหน้าที่ โดยให้ดำเนินการช่วยเหลือตามสภาพความพร้อมของทีมงาน (ประเมินสภาพกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ)
- 4) ทีมบริการเหตุฉุกเฉินมาถึงสถานที่เกิดเหตุ
  - 4.1) ทีมบริการเหตุฉุกเฉินนำกำลังคนเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ทันที
  - 4.2) ทีมบริการเหตุฉุกเฉินสำเร็จผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาล เพื่อทำการช่วยเหลือในลำดับถัดไป
- 5) ทีมผู้เชี่ยวชาญเริ่มดำเนินการแบ่งพื้นที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่สาธารณะ
  - 5.1) กันพื้นที่ออกเพื่อทำการสำรวจและประเมินสภาพการณ์ของเหตุอัคคีภัย
  - 5.2) นำทีมเข้าปฏิบัติการเพื่อรับเหตุอัคคีภัย และช่วยเหลืออพยพผู้ที่ยังอยู่ในสถานการณ์

#### อันตราย

- 5.3) สร้างสภาพปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ในและใกล้สถานที่เกิดเหตุ
- 5.4) ทีมงานผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ดูแลการติดต่อสื่อสารกับด้านแทนเจ้าของโครงการพร้อมรายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ
- 6) แจ้งผู้ดูแลเรื่องการประกันภัยและผู้ประเมินระดับความเสี่ยงจากเหตุการณ์
- 7) รายงานออกเป็นเอกสารแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ นำส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง ถือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการปฏิบัติการ

#### 2.2 แผนการอพยพหนีไฟ

##### ขั้นตอนการสื่อสารเพื่อการอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

- 1) ผู้พนักงานเหตุการณ์แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพที่อยู่ใกล้ที่สุด เจ้าหน้าที่แจ้งหัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ เพื่อแจ้งสถานการณ์ให้ด้านแทนเจ้าของโครงการทราบต่อไป
- 2) ผู้ดูแลโครงการและเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมและช่วยเหลือสถานการณ์ตามสภาพความพร้อมของทีมงาน (ประเมินจากสภาพกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ)
- 3) ชี้แจงให้คุณงานก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานก่อสร้างเข้าใจสถานการณ์และเตรียมพร้อมที่จะอพยพหากจำเป็น
- 4) เริ่มทำการอพยพคนในพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้น โดยให้ไปยังจุดรวมพลก่อนที่จะอพยพออกจากพื้นที่เกิดเหตุต่อไป โดยในการกำหนดจุดรวมพล จะใช้พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร ได้แก่ พื้นที่ว่างด้านทิศเหนือ ขนาด 40 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้ 160 คน ซึ่งเพียงพอต่อคุณงาน 150 คน

ตรวจสอบจำนวนคนงานและผู้เกี่ยวข้องให้ครบก่อนที่จะปฏิบัติการต่อไป

5.1) ผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์รับทราบจำนวนผู้อพยพและผู้เสียหายเบื้องต้น

5.2) ผู้อพยพรอคำสั่งปฏิบัติการขั้นตอนต่อไปในจุดรวมพล

5.3) ผู้อพยพหันมองย้อนกลับจากจุดรวมพล นอกจากจะได้รับคำสั่งจากทีมผู้ควบคุมดูแลโครงการ



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 121/132

6) ให้มีการอพยพออกจากที่ที่เกิดเหตุหรือจุดรวมพลังกู้ภัยที่ปลอดภัย เมื่อได้รับคำสั่งจากทีมผู้ควบคุมดูแลโครงการ

### 2.3 แผนการบรรเทาทุกข์

- จัดหาที่พักชั่วคราว ดูแลสวัสดิการด้านปัจจัยและการพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย

### 3) ระยะหลังเกิดเหตุ

#### 3.1 แผนการบรรเทาทุกข์

- จัดหาที่พักชั่วคราว ดูแลสวัสดิการด้านปัจจัยและการพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย

#### 3.2 แผนปฏิรูปพื้นที่

- จัดทำรายงานผลการประเมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- จัดประชุม เพื่อแสดงการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรึกษาหารือ เพื่อแสดงความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงทั้งในส่วนของหน่วยงานและบุคคลการ

- จัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์ลดความเสี่ยงทางการเมือง และแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่างๆ

- จัดตั้งโครงการส่งเสริมผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

- จัดตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะอาคารในส่วนที่เสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมก่อสร้าง ให้ล่องปลูกสร้างกลับมาสู่สภาพปกติ



บรรจุจำนวนหน้า 122/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้อำนวยการกองน้ำม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวนพนารี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร)  
รับผิดชอบโดย: ผู้จัดการโรงแรม**

### 1. สถานการณ์ทั่วไป

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ในทุกหนแห่ง สภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมักเกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัย ชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง สาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่ เกิดจากความประมาท ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด มีความประสงค์จะพัฒนาที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 2-0-0 ไร่ หรือ 3,200 ตารางเมตร เป็นอาคารโรงแรม ภายใต้ชื่อ โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ประกอบด้วยอาคารโรงแรมสูง 18 ชั้น, ชั้นดาดฟ้า 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 141 ห้อง ที่จอดรถจำนวน 100 คัน (รวมที่จอดรถคนพิการ 2 คัน) ซึ่งจัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544

ดังนั้น โครงการจึงได้จัดทำแผนเพื่อปฎิบัติและป้องกันอัคคีภัยที่ของโครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฎิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด
- 2.2 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภัย

### 3. องค์กร/ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

#### 3.1 ในภาวะปกติ

ผู้จัดการโรงแรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีระงับอัคคีภัย มีการประสานงานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) เพื่ออบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายใน



รับรองจำนวนหน้า 123/132

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มัณฑรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ...

(นางสาวพนทนาดี สุทธิรัตนวงศ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

### 3.2 ในภาวะอุกกาล

#### 3.2.1 กรณีเกิดอัคคีภัยภายในโครงการ

มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยในพื้นที่ โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการบัญชาการเหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้จัดการโรงแรม) ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ผู้บัญชาการใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวมได้ทุกรายดับ ทั้งนี้ ในแต่ละเหตุการณ์จะมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพียงจุดเดียวเท่านั้น อยู่ภายใต้ บริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ควรจะอยู่ภายนอกเขตอันตราย/บริเวณที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ทั้งนี้สัญลักษณ์แสดงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุอาจกำหนดเป็นรังสีเขียวและขาว หรือเครื่องหมายที่ชัดเจนอย่างอื่นที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ไฟฉุกเฉินสีเขียว

#### 3.2.2 กรณีเกิดเหตุอุกกาลเงินจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยในพื้นที่ โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการบัญชาการเหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้จัดการโรงแรม) ภัยในโครงการเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ผู้บัญชาการใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวมได้ทุกรายดับ โดยเมื่อเกิดเหตุจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ทางสำนักงานเขตพระโขนงหรือหน่วยงานรับผิดชอบ จะดำเนินการแจ้งมายังผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้จัดการโรงแรม) ให้ทราบถึงเหตุอุกกาลเงินที่เกิดขึ้นถึงระดับความรุนแรงและเพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้จัดการโรงแรม) แจ้งผู้พักกรณีที่ต้องอพยพออกจากอาคาร โครงการไปจุดรวมพลของโครงการต่อไป ซึ่งการอพยพออกจากห้องน้ำจะเข้าสู่กระบวนการเดียวกันกับกรณีเกิดอัคคีภัยภายในโครงการ

ทั้งนี้ ในการที่เกิดเหตุอุกกาลเงินจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก อาจก่อให้เกิด Fire Ball ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันบางจากได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการรองรับเหตุอุกกาลเงินดังกล่าวขึ้น โดยเหตุอุกกาลเงินดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงที่เกิดขึ้น ดังนี้

- เหตุอุกกาลเงินระดับที่ 1 (สามารถควบคุมสถานการณ์ได้) ทางทีมเจ้าหน้าที่ภัยในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก จะดำเนินการรับเหตุดังกล่าวและหากประมวลสถานการณ์แล้วยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จะเข้าสู่เหตุอุกกาลเงินระดับที่ 2

- เหตุอุกกาลเงินระดับที่ 2 และระดับที่ 3 (ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก) โรงกลั่นน้ำมันบางจากจะแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระโขนงแจ้งขอสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงพระโขนง โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตจะแจ้งข้อมูลเหตุอุกกาลเงินให้ผู้นำชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียงโรงกลั่นน้ำมันต่อไป เพื่อให้ทราบถึงเหตุอุกกาลเงินระดับที่ 2 และเพื่อจัดตั้ง กองอำนวยการอุกกาลเงิน จุดที่ 1 ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย (จุดรวมพลชั่วคราว) และจะเคลื่อนย้ายไปยังจุดรวมพลภารต่อไป (ณ สำนักงานเขตสัมภាត เขตพื้นที่ 3)

ในเบื้องต้นโรงกลั่นน้ำมันบางจาก จะดำเนินการรับเหตุภัยในโรงกลั่นก่อน และหากยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จึงจะแจ้งหน่วยงานภายนอก เพื่อพยุงชาวบ้าน โดยนั้นที่ชุมชนที่อยู่ติดและใกล้เคียงกับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยจุดรวมพลชั่วคราวที่จัดเตรียมไว้ ณ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย



รับรองจำนวนหน้า 124/132

(นายวิเชียร คำชา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสัมภាត จังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัทนวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



แผนผังที่ 1 แผนอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก



**MITR**  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตราสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....  
(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้ำหนานาวยี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

#### 4. แนวทางการดำเนินงาน

การปฏิบัติเพื่อเตรียมการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ ประกอบด้วย การตรวจสอบ การอบรมความรู้ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูชุมชนเมืองลิ่งที่เสียหาย รวมถึงการตอบทบทวนจากการเกิดเหตุไฟไหม้มีส่วนลง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

(1) ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ได้แก่ แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนการอบรม แผนการตรวจสอบ

(2) ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสียจากการเกิดเพลิง ให้มีได้แก่ แผนการระงับอัคคีภัย แผนการอพยพหนีไฟ

(3) หลังเหตุเพลิงไหม้มีส่วนลงแล้ว ประกอบด้วยแผนการบรรเทาทุกข์ และฟื้นฟูเมืองเหตุเพลิงไหม้มีส่วน ได้แก่ แผนบรรเทาทุกข์ แผนการปฏิรูปพื้นที่ แผนการตอบทบทวน

แนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ เพลิงไหม้ และหลังจากเพลิงสงบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 4.1 ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

ซึ่งจะประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่างๆ 3 แผน คือ แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนการอบรม และแผนการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

###### 4.1.1 แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

###### วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอัคคีภัย
- 2) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในโครงการ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น
- 3) เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความมั่นใจในเรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัย
- 4) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร
- 5) เพื่อป้องกันการสูญเสีย การลดความเสี่ยหายนของอาคารและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย/ผู้เช่า พักอาศัย จึงได้จัดให้มีมาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
  - (1) ให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออก ซึ่งมีความกว้างตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
  - (2) จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการจัดอุปกรณ์ดับเพลิง การเก็บรักษาวัสดุ ไฟฟ้าและวัสดุรุกราน เปิด การกำจัดของเสียที่ติดไฟง่าย การป้องกันไฟฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดทำเส้นทางหนีไฟรวมถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย
  - (3) จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งในด้านการตรวจสอบ การอบรม การณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปพื้นที่ เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

ผู้อำนวยการ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 126/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัลภาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

- (5) จัดให้มีทางออกทุกส่วนงาน อย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพผู้ท้าชัยหันหน้าออก  
จากบริเวณที่พักอาศัย โดยออกแบบทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาทีอย่าง  
ปลอดภัย
- (6) ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟได้ติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ประตูที่ใช้ใน  
เส้นทางหนีไฟเป็นชนิดที่เปิดเข้า-ออกได้ทั้งชนิดหนีด้านและสองด้าน ประตูที่ใช้ใน  
เส้นทางหนีไฟ เป็นประตูที่เปิดออกภายนอก จะต้องไม่มีการผูกปิดหรือล่ามโซ่ในขณะ  
ปฏิบัติงาน
- (7) จัดให้มีเส้นทางหนีไฟที่ปราศจากจุดที่พนักงานทำงาน ในแต่ละหน่วยงานไปสู่สถานที่ที่  
ปลอดภัย
- (8) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ และระบบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (9) จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงเข้าอาคาร แสงภายใน  
อาคารเป็นแบบเดียว หรือขนาดเท่ากันทั่วไปในหน่วยดับเพลิงของทางราชการ
- (10) สายส่งน้ำดับเพลิงมีความยาว หรือต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิด  
เพลิงได้
- (11) ระบบการส่งน้ำ ที่เก็บกักน้ำ ปั๊มน้ำ และการติดตั้ง ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก  
วิศวกรโยธาและมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงใหม่
- (12) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดสารบอนไดออกไซด์ หรือยา  
รอน หรือผงเคมีแห้ง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และดี
- (13) มีการซ่อมบำรุง และตรวจสอบให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนด  
ตามชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
- (14) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
- (15) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่ง  
กีดขวาง จัดให้มีการตรวจสอบการติดตั้งให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
- (16) ให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอย่าง  
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด
- (17) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมดับเพลิง  
โดยเฉพาะ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ  
เป็นต้น ไว้เพื่อให้พนักงานใช้ในการดับเพลิง
- (18) จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงให้มีชนิดเปล่งเสียง ให้พนักงานที่ทำงานอยู่ภายนอกใน  
อาคารได้ยินทั่วถึง มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุ  
เพลิงใหม่อยู่ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- (19) จัดให้มีกลุ่มพนักงานเพื่อทำงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมี  
ผู้อำนวยการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้อำนวยการในหน่วยงาน ประจำหน่วยงาน  
ประจำอยู่ตลอดเวลา



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำสา)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 127/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวน้ำหวาน สุทธิรัตน์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

- (20) จัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน และรับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉิน
- (21) จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพผู้พักอาศัยออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

#### 4.1.2 แผนการอบรม

แผนการอบรม เป็นแผนที่จัดทำขึ้นสำหรับการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร โดยกำหนดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของอาคารในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ

##### หลักการจัดทำแผนการอบรม

- 1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ในการป้องกันและรับอัคคีภัย ซึ่งจะมีการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ การอพยพผู้พักอาศัย และการปฏิบัติการของทีมงานขณะเกิดเพลิงใหม่
- 2) จัดตั้งห้องปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในห้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
- 3) กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 4.1.3 แผนการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดให้ตรวจสอบเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิง ของเสียที่ติดไฟง่าย แหล่งความร้อน อุปกรณ์ดับเพลิง

##### หลักการจัดทำแผน

- (1) จัดทำและปรับปรุง แผนผังทางหนีไฟ ป้ายหนีไฟ ดังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์หนีไฟให้มีความพร้อมใช้งาน
- (2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้มีความพร้อมใช้งาน และการติดตั้งต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- (3) แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และชนชัยทั้งหมดให้ผู้พักอาศัยทราบ
- (4) ติดป้ายชื่อผู้ให้บริการซ่อมบำรุง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรองเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตู้เก็บดับเพลิง และห้องสำนักงานโครงการ เพื่อความรวดเร็ว



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำคำ)

ผู้อำนวยการลงนาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 128/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวี สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ມີກຳຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ ຂັ້ນ ຈິປະຈາກລັດລຸ້າ ລົງທະບຽນ  
(ມີກຳຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ)

ມີກຳຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ ທີ່ມີ  
(ມີກຳຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ)



ມັງກອນ 2563 ພຶດ

ເງື່ອນດີເລີຍທີ່ 129/132



ມັງກອນ 2563 ພຶດ



- ມີກຳຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ ອັນດີ ດັ່ງນັ້ນ
- ຈະມີກຳຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ ອັນດີ ດັ່ງນັ້ນ
- ກໍ່າພະນັກງານ ຖະແຫຼງການ ສະໜັບສິນ ຕະຫຼາມ ດັ່ງນັ້ນ
- (4) ອັນດີ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ
- (3) ອັນດີ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ
- (2) ອັນດີ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ
- ມີກຳຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ ອັນດີ ດັ່ງນັ້ນ
- (1) ອັນດີ ດັ່ງນັ້ນ

## 2.2) ແຜນດີເລີຍທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ

ໃນກົນຕົວ


- (4) ດັ່ງນັ້ນ
- (3) ດັ່ງນັ້ນ
- (2) ດັ່ງນັ້ນ
- (1) ດັ່ງນັ້ນ

## 2.1) ແຜນດີເລີຍທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ

- (ກົນຕົວຢ່າງທີ່ 1) ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ
- (ກົນຕົວຢ່າງທີ່ 2) ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ
- (1) ດັ່ງນັ້ນ

### 4.2.1 ເລີຍທີ່ມີຄວາມສັບສົນຂອງລັດລຸ້າ

4.2 ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ



แผนผังที่ 2 ผังแสดงโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการในภาวะปกติ

#### 4.2.2 แผนกรอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟน้ำกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้พากาศัยและเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในแผนการอพยพหนีไฟได้กำหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

- หน่วยงานตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบจำนวนผู้พักอาศัยว่ามีการอพยพหนีไฟ ออกมายกยานออกบริเวณที่ปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่
  - ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
  - โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลของโครงการ (Point of Assembly) ไว้ที่บริเวณชั้นล่าง จำนวน 1 จุด อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคารโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย สามารถเข้าสู่พื้นที่จุดรวมพลได้หากเกิดกรณีฉุกเฉินภายในโครงการ พื้นที่จุดรวมพลของโครงการ มีห้องหมวด 127 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้เข้าพักและพนักงานของโครงการ จำนวน 359 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่รวมพลต่อคนประมาณ 0.35 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน)
  - กรณีที่ไม่สามารถใช้บันไดหนีไฟเพื่อลงสูงด้านล่างของอาคารได้ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องหนีไฟ ขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร ทีมดับเพลิงหรือทีมค้นหาให้นำผู้ที่อยู่ภายในอาคารให้บันไดหนีไฟ ของอาคารเพื่อขึ้นไปบนพื้นที่หนีไฟทางอากาศที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ โดยจะต้องใช้วิทยุสื่อสารแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง ทีมดับเพลิง และทีมประสานงาน ฯลฯ ให้ทราบว่ามีการอพยพไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ และทีมประสานงานทำการแจ้งสถานีดับเพลิงเพื่อประสานหน่วยงานกองบินด่วนทันใดที่หนีไฟทางอากาศ อันที่ เนื่องให้ความช่วยเหลือ สำหรับผู้อพยพที่ขึ้นไปบนพื้นที่หนีไฟทางอากาศ ตามค้นหา และทีมดับเพลิง ควบคุมห้องอยู่ในความสงบเพื่อรับความช่วยเหลือต่อไป



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นายวิเชียร สำราญ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บันครี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



รับรองจำนวนหน้า 130/132


พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวมัลนาวดี สุทธิรัตน์วงศ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

โครงการจะจัดให้มีพื้นที่หน้าไฟทางอากาศอยู่ที่ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 แห่ง มีความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 เมตร มีทางขึ้นลงเชื่อมต่อกับบันได ST-01 และบันได ST-02 เพื่อเข้าถึงพื้นที่หน้าไฟได้อย่างสะดวก

ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คุณภาพในโครงการไม่หนีไปยังพื้นที่หน้าไฟทางอากาศ โดยจะให้พยายามใช้บันไดทุกแห่งที่ใช้ในการหนีไฟของอาคารสามารถขึ้นล่างเพื่อสะดวกต่อการให้ความช่วยเหลือ



แผนผังที่ 3 ผังแสดงโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของทีมป้องกันและรับอัคคีภัยของโครงการในภาวะฉุกเฉิน



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำช้ำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 131/132

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

MITR  
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.  
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้ำหวาน สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

#### 4.3 หลังเหตุเพลิงไหม้ส่งบลงแล้ว

ประกอบด้วยแผนที่จะดำเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม้ส่งบลงแล้ว โดยจะทำการสำรวจความเสียหาย เพื่อกำกับการปฏิรูป ที่นั่นฟุ้งจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการตอบดบทเรียนจากการเกิดเพลิงไหม้ส่งบลง

##### 4.3.1 การบรรเทาทุกข์หลังเหตุเพลิงไหม้ส่งบลงแล้ว

- 1) กรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อย ผู้จัดการโรงเรม ทำการสำรวจความเสียหายภายในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
- 2) กรณีเกิดเพลิงไหม้มาก ให้จัดตั้งคณะกรรมการทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
- 3) สิ่งที่ต้องสำรวจ คือ ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต
- 4) คณะกรรมการที่ทำการสำรวจความเสียหาย รายงานผลการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ กับผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้จัดการหัวไป/ผู้จัดการฝ่ายบริการห้องพัก เพื่อรายงานไปยังประธานกรรมการบริหาร
- 5) ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อพิจารณาสั่งการซ่อมแซมอีกครั้ง

##### 4.3.2 การฟื้นฟูสภาพ

- 1) พื้นฟูสภาพความเจ็บปวดของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้
- 2) ให้ความช่วยเหลือการรักษา และจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสมควร
- 3) จัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งที่ชำรุดเสียหาย
- 4) ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย

##### 4.3.3 การตอบดบทเรียนจากการเกิดเพลิงไหม้ส่งบลง

- 1) สำรวจบริเวณที่เกิดเหตุที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้
- 2) สาเหตุที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร สูบบุหรี่ภายในอาคาร ฯลฯ
- 3) สรุประยลละเอียด จัดทำรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้จัดการโรงเรมเพื่อเก็บข้อมูล



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ล้ำจำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มอนตรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด