



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๔๗ ๗ ๒

สำนักงานโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/2562040 ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สภ ๐๐๑๔.๒/๕๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๒๙ ห้อง ให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดอ้างอิงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาจำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว

ขอความ...

ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ  
ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นไวน์อนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

คู่  
-

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกรบทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๔ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๔ ๗ ๓

สำนักงานโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

## ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สภ ๐๐๑๔.๒/๕๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๒๙ ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอนไวน์อนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดเจ็บแล้ว นั้น

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังกล่าว โดยให้บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๔๗๗๔

สำนักงานโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/2562040 ลงวันที่ ๓๓ กันยายน ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สภ ๐๐๑๔.๒/๔๔๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องมีดังนี้

ด้วย บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลิ่งงาน อำเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๖๙ ห้อง ให้สำนักงานโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงาน และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากเทศบาลนครเกาะสมุยได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือ เทศบาลนครเกาะสมุยส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๔-

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขานุการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๖๑๖



สำนักงานใหญ่และสำนักงานที่สี่ที่ส่งมาด้วย ๙  
 สำนักงานใหญ่และสำนักงานที่สี่ที่ส่งมาด้วย ๙  
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด  
 เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยผ่านดินทอง 38 ถนนพิรานห์ ตำบลบางกระ憂 อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
 โทรศัพท์ 02-1569397 โทรสาร 02-1569319 มือถือ: 089-7747682 , 0943378282  
 Website : [www.envimove-thai.com](http://www.envimove-thai.com) อีเมล: [dato055@gmail.com](mailto:dato055@gmail.com), [envimove@gmail.com](mailto:envimove@gmail.com)  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125549003669

สำนักงานใหญ่และสำนักงานที่สี่ที่ส่งมาด้วย ๙
เลขที่ ๑๔๐๐๒ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๒
เวลา ๑๔.๓๑ น. ผู้รับ _____

Envimove/ ๑๓.๑๐.๐

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรับสำเนารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Vacation Club  
ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอบนเนอร์ จำกัด

เรียน เอก稚การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับหลัก)	จำนวน 15 ฉบับ
	2. หนังสือน้อมอ่านฯ (ต้นฉบับ)	จำนวน 1 ฉบับ
	3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ	จำนวน 1 ฉบับ
	4. หนังสือรับรองบริษัท ปาล์ม-โคโน มนตรा จำกัด	จำนวน 1 ฉบับ
	5. หนังสือรับรองบริษัท เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด	จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท สมุย บีช คลับ โอบนเนอร์ จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้างโครงการ Anantara Club เป็นโครงการประกอบกิจกรรมประเภทการโรงแรม จำนวน 129 ห้องพัก บนโฉนดที่ดินเลขที่ 17767 เลขที่ดิน 57 และโฉนดที่ดินเลขที่ 17766 เลขที่ดิน 56 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสิทธิจัดทำรายงานเที่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะเดือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 24/2560 เป็นผู้จัดทำรายงาน

บัดนี้ บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอบนเนอร์ จำกัด จึงขอรับสำเนารายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงวันที่ ๒๐๙ ๒๕๖๒
เลขที่ ๑๔๐๐๒ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๒
เวลา ๑๔.๓๑ น.

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ บูฟ์ฟ์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงวันที่ ๒๐๙ ๒๕๖๒
เลขที่ ๑๔๐๐๒ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๒
เวลา ๐๘.๒๐ น. ผู้รับ _____

๖๗ ๐๔ ก.ย. ๒๕๖๒

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

ଠି ଶ୍ଵୀ ୦୦୯୯୬/ କୁଳାଲ୍



ສຳກິດຮາມເປົ້າຫາຍອດຂະແນນ	
ກົດທາງລະວຽບນີ້ ເລີ່ມແລະສັ່ນເກົດເກີນ	
ລົບຖ້າ	5409
ລົບຖ້າ	1 - 3 1218 25
ເຕັມ	11.41
ເງິນ	ກ່ອງມານຸ່ງ

คลาอกกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ต.ค่อนนก อ.เมือง ศภ.๘๕๐๐๐ ๑๗๒

ଟ୍ୟାପ ମିନାକମ ୧୯୯୩

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมบูรณ์ คลับ โภนเนอร์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประจุมคณะกรรมการผู้ว่าฯ ภูมิการพิจารณาเรียกงานผลประโยชน์ที่  
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในเบกที่นี้คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๖. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Vacation Club  
ของบริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ຈຳນວນ ๔ ພຸດ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยนักกฎหมายพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฯ ในเขตที่นี้ที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมบูรณ์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๖๙ ห้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักสิงหนาท อ.นา歌เกะสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งได้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมบูรณ์ จำกัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่วนภูมิภาคฯ ๑ และ ๒ โดยมีบริษัท เอนไวน์เม้นทัล บูฟาน์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้ที่จารย์ศาสตราเนินการตามอ่านหน้าที่ต่อไป

## สิ่งเรียนมาเพื่อโปรแกรมและพิจารณา

## ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

130.1 929  
130.1 9.20

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โทร. ๐๗๕๖๒ ๗๘๙๗ โทรสาร. ๐๗๕๖๒ ๗๘๙๘

ເສດຖະກິດຕາມບັນຫາ / ດ້ວຍທີ່  
ເສດຖະກິດຕາມບັນຫາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມາດ



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๔๗ ๓

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพะรัตน์ที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สภ ๐๐๑๔.๒/๕๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๒๙ ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอนไวนอนเมนทัล นูฟเม้นท์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Anantara Vacation Club ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังกล่าว โดยให้บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๖๕ ๖๖๐๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการ Anantara Vacation Club  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ประมาณ 11-2-81 ไร่ หรือ 18,724.00 ตารางเมตร เป็นโครงการประกอบกิจกรรมประเภทโรงแรม โดยภายหลังจากการก่อสร้างแล้ว เสร็จจะมีห้องพักจำนวน 129 ห้อง จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacaion Club อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้
  - 3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

ลงชื่อ.....  
(นายมีมา ตามไทย และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์)  
นายมีมา ตามไทย และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มีนาคม 2563

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563  
บริษัท จี.อี.วี. อินโนเวชัน เมมเบอร์ จำกัด  
G.E.V. INNOVATION MOVEMENT CO.,LTD  
เว็บไซต์ www.envinovate-thai.com

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของโครงการมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ซักซ้ำ และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
Reg. No: 0105550045485

ลงชื่อ.....  
(นายไนมา ตามไก และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 1 รายงานแสดงสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Anantara Vacation Club (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>			
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	<p>สภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการ Anantara Vacation Club ลักษณะพื้นที่มีความลาดชันเล็กน้อย ปกคลุมไปด้วยไม้พุ่ม วัชพืช และต้นมะพร้าว ซึ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ บ้านพักตากอากาศ อาคาร โรงเรม สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และบ้านพัก อาศัย กิจกรรมการก่อสร้างจะทำให้สภาพภูมิประเทศของ พื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่ เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากโครงการจะทำการ ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบด้วยรั้วทึบ ความสูง 3 เมตร เพื่อป้องกัน ผู้คนล่องฟุ่มกระจาดไปยังพื้นที่ข้างเคียง และติดตั้งป้าย แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงด้านทิศตะวันตกของโครงการ ที่มีอาณาเขตที่ติดต่อกับชายหาดอ่าวพังก้า จะจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ด้านชายหาด ไม่ให้มีกิจกรรมการ ก่อสร้างของโครงการรุกล้ำพื้นที่ชายหาดดังกล่าว อีกทั้ง ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้น ผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบชั่วคราว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และขึงผ้าใบตาข่าย (Mesh Sheet) สูงขึ้นไป 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ โครงการอย่างเป็นสัดส่วน</li> <li>จัดเตรียมป้ายสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ด้านชายหาด ไม่ให้มีกิจกรรมการ ก่อสร้างของโครงการรุกล้ำพื้นที่ด้านชายหาด</li> <li>ห้ามคนงานทำงานบุดดมดินโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่โครงการ และบริเวณชายหาดให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</li> <li>ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลงสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการ ได้</li> <li>ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมการก่อสร้างและปฏิบัติตาม มาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและลด ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อม ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม ยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที</li> </ol> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b>เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
นายไมมา ตามไห และ นายชัยพัฒน์ โพธุรย์

(นายไมมา ตามไห และ นายชัยพัฒน์ โพธุรย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มีนาคม 2563

3/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย จำกัด  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด .....

มีนาคม 2563 [WWW.EWIMOVE-THAI.COM](http://WWW.EWIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ส่งผลให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยประกอบด้วยกิจกรรมทั้ง 3 แหล่ง ดังนี้</p> <p><b>1. ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง</b> ปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จะมีปริมาณ <math>0.0011 \text{ มลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}</math> เมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองจากการตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการเท่ากับ <math>0.067 \text{ มลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}</math> ดังนั้น ปริมาณฝุ่นละอองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับ <math>0.0681 \text{ มลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}</math> โดยมีค่าไม่แตกต่างจากก่อนมีโครงการ ซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ำ เนื่องจากมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ <math>0.330 \text{ มลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}</math> จะเห็นได้ว่า การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านฝุ่นละออง อย่างไรก็ตาม โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองด้วยพื้นที่ข้างเคียง</p> <p><b>2. ผลกระทบทางอากาศจากการทำงานของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง</b></p>	<p>1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และปิดผ้าใบตาข่าย (Mesh Sheet) สูงขึ้นไป 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>2. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนน</p> <p>3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตلوตระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>4. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ให้จัดทำในพื้นที่คลุมผ้าใบ หรือในห้องที่คลุมหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>5. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและอีก 3 ด้านให้มิดชิด</p> <p>6. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>7. จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไว้สุดก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไว้สุดก่อสร้าง ภายนอกโครงการไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะเมื่อเข้า</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>2. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)</li> <li>- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน <math>10 \text{ ไมครอน} (\text{PM}_{10})</math></li> <li>- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....

(นายไมค้า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์)



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มีนาคม 2563

4/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายจ้าง บริษัท โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท เอนไวน์เมนท์ จำกัด ENVIMOVE CO., LTD  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ระหว่างการก่อสร้าง พบร้าความเข้มข้นของ TSP, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC เท่ากับ 0.0001, 0.0002, 0.0012, 0.0001 และ 0.0001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ</p> <p><b>3. ผลกระทบทางอากาศจากการบรรทุกในระยะก่อสร้าง</b></p> <p>จากการประเมินพบว่า ค่าความเข้มข้นของมลสารที่เกิดจากการบรรทุกในระหว่างการก่อสร้าง พบร้าความเข้มข้นของ TSP, PM<sub>10</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC เท่ากับ <math>2.28 \times 10^{-6}</math>, <math>7.56 \times 10^{-7}</math>, <math>7.29 \times 10^{-6}</math>, <math>1.61 \times 10^{-5}</math>, <math>3.34 \times 10^{-7}</math> และ <math>3.62 \times 10^{-6}</math> มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ</p> <p>ทั้งนี้ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมด จำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงก่อสร้างทั้งสามกิจกรรม ได้แก่ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่ มลสารจากเครื่องจักรกล และมลสารจากการบรรทุก พบร้า ในระยะก่อสร้างจะทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ TSP, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> และ THC เท่ากับ 0.0001, 0.0002, 0.0012, 0.0001 และ 0.0001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อร่วมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณ</p>	<p>ไกด์เขตขัมชน ซึ่ง U.S.EPA, 1987 ระบุว่า สามารถลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และยังช่วยป้องกันการชำรุดเสียหายของผิวนานอีกด้วย</p> <p><b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ</b> ในการก่อสร้างท่ออดได้บนสาระน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการล้อมขอบเขตพื้นที่ทำการก่อสร้างให้ชัดเจน</li> <li>ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</li> <li>จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาการทำงาน</li> <li>โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่ เท่าที่จำเป็นและควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้พื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น</li> <li>แจ้งพื้นที่ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะทำการก่อสร้าง</li> <li>ห้ามคนงานทำงานขุด หรือเจาะถนนโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก</li> </ol> <p><b>มาตรการเพื่อควบคุมและลดผลกระทบฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ</b></p>	

ลงชื่อ.....  
นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์

(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>พื้นที่โครงการในปัจจุบัน โดยบริษัท ห้อปส์-แลบ คอนซัล แคนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พบว่า ในระยะก่อสร้างความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณ พื้นที่โครงการได้แก่ TSP, PM10 และ CO เท่ากับ 0.067, 0.029 และ 0.42 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ การปลดปล่อยมลสารจากเครื่องจักรกลดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่ใกล้เคียงน้อยมาก เนื่องจากการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ จะไม่ได้ทำงานทั้งวัน และไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมดอีกด้วย จึงคาดว่า มลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>1) มาตรการด้านประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อวางแผนการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการ</li> <li>-ทำป้ายแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง เวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</li> <li>-ติดประกาศตารางมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน</li> </ul> <p>2) มาตรการด้านการจัดการ เตรียมพื้นที่ และดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเป็นประจำติดตามดูระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน</li> </ul>	

ลงชื่อ.....  
นายไมค้า ตามไก และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรย

(นายไมค้า ตามไก และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรย)

SAMUI



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยาม บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สยาม บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

6/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด  
บริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด  
www.EVIMOVE-THAI.COM  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ปัญหาทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดให้มีการติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร</li> <li>-จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</li> <li>-ทำผนังหรือดาข่ายกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อป้องกันการพุ่งกระจายของฝุ่น</li> <li>-ไม่เก็บกองวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>-จัดให้มีการล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก่อนออกจากโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> <p>3) มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเป็นประจำติดต่อระยะเวลากการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ปัญหาทันที</li> </ul>	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TPS) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (<math>PM_{10}</math>) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ</li> <li>4) มาตรการด้านการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการ ก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปิดรถบรรทุกติดในขณะขันดิน-เข้าออก พื้นที่ก่อสร้างด้วย ผ้าใบมิดชิด</li> <li>- ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</li> <li>- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้า เป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า</li> <li>- ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</li> <li>- วางแผนใช้เส้นทางและเวลาขันส่งวัสดุและดินเพื่อลดปัญหา ฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภท และเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</li> <li>- ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย</li> <li>- จัดหาแหล่งน้ำที่ใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ</li> <li>- ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด</li> </ul> </li> </ul>	

ลงชื่อ.....

(นายไมค่า ตามไทย และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โภคภัณฑ์ จำกัด ผู้ริชัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
Reg. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

8/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมเนท จำกัด EINTELL MOVE CO LTD  
มีนาคม 2563 [WWW.EINTELLMOVE.TH](http://WWW.EINTELLMOVE.TH)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น</li> <li>5) มาตรการด้านการจัดการของเสีย           <ul style="list-style-type: none"> <li>-ลดเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>6) มาตรการด้านการเตรียมพื้นที่โดยการปิดหน้าดิน           <ul style="list-style-type: none"> <li>-เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น</li> </ul> </li> <li>7) มาตรการด้านการก่อสร้าง           <ul style="list-style-type: none"> <li>-หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้มีผิวคอนกรีตเปียกก่อน</li> <li>-จัดให้มีการติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร</li> <li>-การเก็บกองทรัพย์ในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชุ่มอยู่เสมอ</li> <li>-การนำบุปผาเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีดีซิด</li> <li>-ในกรณีที่ต้องใช้ปุ๋นผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มีดีซิด</li> </ul> </li> </ul>	

ลงชื่อ.....

(นายไมค้า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สमุย บีช คลับ โภตเมเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. NO: 0105550045485

มีนาคม 2563

9/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวบรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเมนท์ จำกัด ENVIMOVE CO.,LTD

มีนาคม 2563 [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>8) มาตรการด้านการขันดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ล้างล้อรถบรรทุกทุกรถที่จะนำรถออกพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>-ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ</li> <li>-ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขันส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ถนนแห้ง</li> <li>-จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดทราย ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่เศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที</li> </ul>	
1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	<p><u>การประเมินระดับเสียง</u></p> <p>ในการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงนั้น แหล่งกำเนิดของเสียงรบกวนในระยะก่อสร้างมาจากการทำงานของเครื่องจักรกลอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ภายในระยะเวลาสั้นๆ เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร และการเก็บงานและงานตกแต่ง เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดเสียงรบกวนต่ำชุมชน ข้างเคียงในระยะก่อสร้างโดยทั่วไประดับเสียงจากงานก่อสร้างในชั้นตอนต่าง ๆ เมื่อวัดระยะ 10 เมตร จากจุด</p>	<p>1. จัดให้มีแจ้งบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง 1 เดือน</p> <p>2. ในช่วงการทำฐานราก จัดให้มีกำแพงกันเสียงด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันออก ทางโครงการเลือกใช้กำแพงกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 3 เมตร ติดตั้งทึ่รั้วโครงการ สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 50 dB(A)</p> <p>3. ในช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีแผ่นกันชนิด Bloxteg 2 Tuff series (หรือเทียบเท่า) ความสูง 2.4 เมตร ติดตั้งกับรั้วโดยรอบโครงการ สามารถลดเสียงได้ 50 เดซิเบล (dB)</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร</p>

ลงชื่อ.....  
นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์


SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย มีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

10/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเมทล မูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>กำเนิดเสียงเป็นจุดอ้างอิงของกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>การประเมินระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้างโครงการจะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ</p> <p><b>ก. การประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างของโครงการ</b></p> <p>หน่วยรับเสียงที่ใกล้เคียงต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ภายในโครงการ พบร่วม ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการจะได้รับระดับเสียงอยู่ในช่วง 72.0-78.8 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) แต่มีค่าระดับเสียงสูงสุด <math>L_{max}</math> ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)</p> <p>ส่วนพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ วัดคริมасและโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคริมัส จะได้รับระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างอยู่ในช่วง 40.4-56.3 เดซิเบล (เอ) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ</p> <p><b>ข. การประเมินการลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยวเบนผ่านกำแพงกันเสียง (Insertion Loss)</b></p>	<p>4. ในช่วงตอกแต่งภายใน ภายนอก และเก็บงาน เป็นกิจกรรมที่ทำภายในอาคารดังนั้นจึงใช้ผนังอาคารเป็นแผ่นกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 36 เดซิเบล (เอ)</p> <p>5. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้ทำงานทุกวัน จันทร์-เสาร์ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยต้องหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) ได้แก่ การเทปูนทำฐานราก ต้องแจ้งหน่วยงานผู้ให้หอนุญาต และผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลา 20.00 น.</p> <p>6. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน</p> <p>7. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>8. จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง</p> <p>9. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบพร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่อง</p>	<p>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>3. ตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)</li> <li>- ระดับเสียงสูงสุด (<math>L_{max}</math>)</li> <li>- ระดับเสียงรบกวน</li> </ul> <p>4. ตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
  
 (นายเมภา ตามไฟ และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรย์)  
**SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED**


กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

11/110

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 มีนาคม 2563  [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>เมื่อกำแพงกันอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้รับเสียง พลังงานเสียงส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับ (Reflected path) ส่วนหนึ่งจะถูกดูดกลืน ส่งผลให้เสียงจากแหล่งกำเนิดเดินทางสู่ผู้รับเสียงน้อยลง อย่างไรก็ตาม เสียงบางส่วนอาจแทรกผ่านวัสดุ (Transmitted path) สู่ผู้รับเสียงได้ และเนื่องจากกำแพงกันเสียงได้ถูกนำมาใช้ควบคุมเสียงในพื้นที่เปิด (Open Space)</p> <p>จากการประเมินพบว่า ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการจะได้รับระดับเสียงภายหลังจัดให้มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียง ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ))</p> <p><b>สำหรับการประเมินระดับการรบกวน เมื่อนำผลวัดค่าเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการในการได้รับเสียงมาพิจารณา ร่วมกับระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการเบรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวนกำหนดไว้ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) พบว่า ผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่มีต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงในช่วงงานขึ้นโครงสร้าง มีค่าอยู่</b></p>	<p>ร้องเรียน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างพร้อมจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาสาเหตุจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา</p>	

ลงชื่อ.....  
  
**SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED**  
 บริษัท สมุย มีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 REG. NO: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ  
 นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์  
 มีนาคม 2563

12/110

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRO MOVE CO.,LTD  
 มีนาคม 2563  [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>สูงสุด <u>5 เดซิเบล(เอ)</u> ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน (10 เดซิเบล(เอ))</p> <p><b>การประเมินความสั่นสะเทือน</b> ในการก่อสร้างโครงการ Anantara Vacation Club พิจารณาใช้ฐานรากโดยใช้เสาเข็มตอก ในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1-4 ชั้น จำนวน 32 อาคาร โดยกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อบริเวณโดยรอบโครงการ คือ การใช้ฐานรากแบบเสาเข็มตอก รับ荷重ทุกของเต็มคัน และรัฐเกรตดินขนาดเล็ก ซึ่งคาดว่ามีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.02 ถึง 4.57 มิลลิเมตร/วินาที ตามลำดับ และพื้นที่อ่อนไหวได้แก่ วัดคีรีมาสและโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส มีความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0002 ถึง 0.05 มิลลิเมตร/วินาทีตามลำดับ พบว่าผลกระทบต่อมนุษย์อาจรับรู้ถึงความสั่นสะเทือน กิจกรรมการก่อสร้างส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียงในระดับปานกลาง</p>	<p><b>มาตรการลดความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ แจ้งกำหนดการ โดยระบุวันให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</li> <li>จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และชั้งผ้าใบตาข่าย (Mesh Sheet) สูงขึ้นไป 2 เมตร รอบพื้นที่โครงการ</li> <li>กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานราก และกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด</li> <li>จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</li> <li>นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัด</li> </ol>	

ลงชื่อ.....  
นายไม่ค่า ตามไห และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์

(นายไม่ค่า ตามไห และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LTD.  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
REG. No: 0105550045485

13/110

ลงชื่อ.....  
นางสาวปรีดากรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปรีดากรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท บีทีบี แมฟเม้นท์ จำกัด บริษัท BEAT-BEAT MOVEMENT CO.,LTD  
บริษัท เอน่าวรอนเม้นท์ แมฟเม้นท์ ENVAVERON MOVEENT CO.,LTD  
มีนาคม 2563 [www.envimove-thai.com](http://www.envimove-thai.com)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>6. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที</p> <p>7. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงทำฐานราก และหลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาสร้าง</p>	
1.4 การซ่อมแซมและการพัฒนาของหน้าดิน	<p>การพัฒนาของดินในช่วงการก่อสร้าง จะเกิดขึ้นจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางฐานราก และการก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคของโครงการที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งโครงการจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยล้อมรอบพื้นที่ในส่วนที่ต้องทำถังเก็บน้ำใต้ดินหรือในส่วนที่ต้องขุดดินลึก โดยผนังกันดินต้องได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพัฒนาของดินจากที่ดินข้างเคียง จึงคาดว่าในช่วงระยะก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของดินในระดับต่ำ</p>	<p>1. โครงการตรวจสอบบริเวณรอบพื้นที่โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ฝนตกตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเกิดการฉ่ำแล้งพัฒนาของดิน หากพบเกิดการพัฒนาของดินให้ทางโครงการรับแก้ไขทันที</p> <p>2. กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น</p> <p>3. จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน</p> <p>4. ห้ามคนงานทำงานขุดโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว</p> <p>5. ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวัง</p> <p>6. วางแผนการก่อสร้างร่างระบายน้ำในช่วงแรกๆ ของแผนการก่อสร้างให้เสร็จก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร เพื่อ</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>2. ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุ ก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินร่างระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักน้ำที่ชั่วคราวเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....

..... พ.ศ.๒๕๖๓

(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพุธย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สमุย มีชี จำกัด ที่นี่ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท หมู่บ้านสุขุมวิท จังหวัด  
สมุย บีช คลับ อนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

บีช คลับ อนเนอร์ จำกัด

มีนาคม 2563

14/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด ENVINE'NMENT CO.,LTD  
มีนาคม 2563 [www.envinmove-thai.com](http://www.envinmove-thai.com)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 การชั่วคราวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ต่อ)		รวมน้ำฝน 7. ผู้รับเหมาที่สร้างตรวจสอบบริเวณที่กำลังมีการก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ผนังดก ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเกิดการชำรุดพังทลายของดิน หากพบเกิดการพังทลายของดินให้ทางผู้รับเหมารืบแก้ไขทันที 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินร่องระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักน้ำทึ่งชั่วคราวเป็นประจำทุกเดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรีวิวภาพ	<b>2.1 ทรัพยากรีวิวภาพทางบก</b> โครงการ Anantara Vacation Club ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลลังงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ บ้านพักตากอากาศ อาคารโรงแรม สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และบ้านพักอาศัย เป็นต้น ซึ่งบริเวณใกล้เคียงโครงการไม่พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ และป่าชายเลนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงประเมินได้ว่ามีผลกระทบระดับต่ำ	1. ควบคุมการก่อสร้างมิให้ปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง 2. การกองวัสดุก่อสร้างควรเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และวางเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่เป็นการทำลายพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนต่างๆ ให้เรียบเรียง สวยงาม 3. ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการโดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....



SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

15/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIMOVE CO.,LTD  
มีนาคม 2563  www.envimove-thai.com

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก (ต่อ)	แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมารองรับ กิจกรรมของโครงการจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับชายหาดอ่าวพังกบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ซึ่งทางโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยน้ำทึบที่ออกจากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และโครงการมีได้มีการระบายน้ำออกสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง โดยมีการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วให้ลงสู่ป่าชีมของโครงการ ซึ่งไม่มีการปล่อยน้ำเสียดังกล่าวออกสู่ทะเล แต่ทั้งนี้ทางโครงการจะจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และเพิ่มมาตรการในการดูแลพื้นที่ชายหาดอ่าวพังก บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาต้องดำเนินการควบคุมการก่อสร้างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง</li> <li>ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการได้</li> <li>จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และขี้มีปะไปตาข่าย (Mesh Sheet) สูงขึ้นไป 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน</li> <li>จัดเตรียมป้ายเตือนสัญญาณอันตรายไว้ตลอดการทำงาน</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ด้านชายหาด ไม่ให้มีกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการรุกล้ำพื้นที่ด้านชายหาด</li> <li>ห้ามคนงานทำงานขุดตอกดินโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล โดยจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดทางด้านทิศตะวันตก มีระยะเวลาห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 50 เมตร ช่วงน้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุด</li> </ol> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ..... Mr. R. รุ่งเรือง

(นายไมมา ตามไก และ นายชัยพัฒน์ พิชุรย)



กรรมการผู้จัดการ

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

16/110

ลงชื่อ..... นายสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนิวโรนเมเนทล จำกัด ENVIRO-N MOVE CO.,LTD  
มีนาคม 2563 [WWW.ENVIRO-MOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIRO-MOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)		<p>7. ห้ามมิให้มีการระบายน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำพิบัตินโดยตรง โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ให้ปล่อยออกสู่บ่อขึ้มน้ำสำหรับรองรับน้ำทึบของโครงการ</p> <p>8. จัดให้มีการปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณแนวเขตที่ดินทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการซึ่งติดกับชายหาดอ่าวพังกา</p> <p>9. จัดให้มีการติดตั้งถังขยะไว้รองรับบริเวณชายหาดซึ่งจะมีแม่บ้านดูแลและเก็บรวบรวมขยะทุกวัน</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ชายหาดอ่าวพังกาให้คงสภาพเช่นเดิมอย่างสม่ำเสมอ</p>	
<b>3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>			
3.1 ระบบน้ำใช้	<p><b>แหล่งจ่ายน้ำของโครงการ</b></p> <p>โครงการตั้งอยู่ห่างที่ 4 ตำบลลิ้งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ภัยใต้ความรับผิดชอบในการให้บริการของจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย โดยในระยะก่อสร้างโครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย โดยมีความสามารถในการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ให้บริการได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>1. โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดินขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12.50 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมด</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีหากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>3. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<p>1. ตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือนและตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>2. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม</p>

ลงชื่อ.....



..... พ.ศ.๒๕๖๓.

(นายไม่สามารถระบุชื่อได้)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

17/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
Envinement Movement Co.,Ltd  
มีนาคม 2563 www.envinment-thai.com

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.1 ระบบน้ำใช้ (ต่อ)	<b>ปริมาณน้ำใช้และแหล่งรับน้ำ</b> โครงการมีน้ำใช้ในช่วงก่อสร้าง มีประมาณ 12.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 12.50 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างเพียงพอ		ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ช่วงการก่อสร้างโครงการ จะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการประมาณ 6.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ บำบัดน้ำเสียจากคนงานให้มีค่า BOD ในน้ำทึบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนที่จะปล่อยระบายน้ำออกสู่บ่อชีมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป โดยจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่รองรับในระดับต่ำ หรือไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการซึ่งเป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำทึบของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึบ ก่อนที่จะปล่อยระบายน้ำออกสู่บ่อชีมของโครงการ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปั๊มน้ำ ผลงานระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานให้รัฐสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบตะกอนไปกำจัดเมื่อตรวจพบว่ามีปริมาณมาก 4. ตรวจสอบความคุณภาพของน้ำทึบหลังผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพทุกๆ 1 เดือน	1. ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 3. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบ <b>ด้วยวัดคุณภาพน้ำทึบ pH, BOD, TSS, SS, TDS, Oil &amp; Grease, Sulfide, และ TKN, Total Coliform คือ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทึบของโครงการ ระยะเวลา ควรที่ ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</b>

ลงชื่อ.....

(นายไมكا ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไพพูรย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED  
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485  
มีนาคม 2563

18/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด E&M ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CO.LTD  
มีนาคม 2563 [www.envmove-thai.com](http://www.envmove-thai.com)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)			<p>4. โครงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>ในระยะก่อสร้างโครงการกรณีที่ฝนตก โครงการจะควบคุมการระบายน้ำโดยจะทำท่อระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำชั่วคราวหรือบ่อตักตะกอนดิน เพื่อตักເเอกสาระกอนดินให้جمตัวก่อนระบายนลงสู่พื้นดิน</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห่อระบายน้ำชั่วคราว และบ่อตักตะกอนดิน โครงการจะทำการดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในห่อระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตักตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ฝนตกก็จะจัดให้มีการตรวจสอบหลังจากที่ฝนตก หากพบว่ามีปริมาณมากจะทำการระบายน้ำ</p>	<p>1. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>2. จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ</p> <p>3. กรณีช่วงฝนตก ให้ทำการตรวจสอบหันทีหลังฝนตก และทำการขุดลอกหันที</p>	<p>1. ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินไหลพื้นที่ชั้นเคียงและไหลลงท่อระบายน้ำ ทุกสัปดาห์</p> <p>2. ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของโครงการ เช่น ขยะ เศษวัสดุจากก่อสร้าง เป็นต้น</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ..... นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิทูรย์

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิทูรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

19/110

ลงชื่อ..... นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนท์ จำกัด ENVIMOVE CO LTD  
มีนาคม 2563 [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	การขุดลอกและทำความสะอาด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบระบายน้ำของชุมชนโดยรอบ		
3.4 การจัดการมูลฝอย	ในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  1. มูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรประจำวันของคนงานก่อสร้าง จำนวน 150 คน ประมาณ 75.00 กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดมูลฝอยที่ 0.50 กิโลกรัม/คน/วัน) ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทมูลฝอยให้ชัดเจน  2. มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ์ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ซึ่งมีการจัดการหล่ายรูปแบบได้แก่ ให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ใหม่ หรือขายแก่ผู้ที่ต้องการสำหรับบางส่วนที่ทำลายได้ยากหรือที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จะเก็บรวบรวมไว้ในถังรองรับมูลฝอยที่เตรียมไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนประสานงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเงาะสมุยเก็บขยะทุกวันหรือตามความเหมาะสม	1. ผู้รับเหมาจัดให้มีจุดวางถังมูลฝอย กระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อร่องรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ดังนี้  - มูลฝอยย่อยสลาย (ถังสีเขียว) และมูลฝอยทั่วไป (ถังสีฟ้า) ประสานงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเงาะสมุยเก็บขยะทุกวันหรือตามความเหมาะสม - ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้าทำการซื้อขายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) เมื่อมีปริมาณมากพอกแล้วจะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นไปยังเทศบาลนครเงาะสมุย ก่อนนำไปกำจัดยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1. ติดตามตรวจสอบที่พักมูลฝอยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเงาะสมุย ทุก 6 เดือน <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
.....

(นายไมค้า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไฟธารย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485  
มีนาคม 2563

20/110

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนิวโรนเมเนทล จำกัด  
มีนาคม 2563  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะทำการก่อสร้างและเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเครื่องครัว 3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลา ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละออง จัดหาผู้รับผิดชอบที่จะนำมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด 5. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ 6. ตรวจสอบสภาพพื้นที่รองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พากหานำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าพื้นที่รองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ใช้แทน	
3.5 ระบบไฟฟ้า	ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะใช้บริการไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย โดยจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างจะใช้สำหรับเครื่องจักรกลในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	1. เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน 2. การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน 3. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	1. ติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ หรือเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้า 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเครื่องครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม


ลงชื่อ.....  
นายไม่ค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ เพตรุรย์

กรรมการผู้จัดการ

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย มีช คลับ โอนเนอร์ อีกเก็ต  
บชกท สมุย มีช คลับ โอนเนอร์ อีกเก็ต  
REG. No: 0105550045485  
มีนาคม 2563

21/110

ลงชื่อ.....  
นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนเวรอนเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENT CO., LTD  
มีนาคม 2563  [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	ดังนั้น จึงคาดว่าการก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง หรือระบบไฟฟ้าของจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย แต่ควรติดต่อขอใช้ไฟฟ้าช่วงคราวกับหน่วยงานดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเดินสายไฟในขณะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ดังนั้น การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างของโครงการจะไม่ส่งนัยสำคัญต่อพื้นที่ การใช้ไฟฟ้ารอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด		ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย	กิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล หรืองานก่อสร้างในบางขั้นตอน เช่น งานเชื่อม ฯลฯ ดังนั้น ผู้รับเหมาจึงต้องมีมาตรการจัดเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ปลอดภัย จัดเก็บเศษวัสดุ ที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จะสามารถป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัยได้ และจัดให้มีการซ้อมแผนหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่คนงาน เพื่อสามารถดับเพลิงได้เบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น	1. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 2. ออกกฎหมายให้คุณงานสูงสุดหรือในขณะปฏิบัติงาน 3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและที่เก็บของวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 4. ให้มีการอบรมพนักงานก่อสร้าง ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการระดับเหตุเกิดอัคคีภัยขึ้น 5. ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 6. ห้ามน้ำดับไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด	1. ติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ หรือเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้า 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน

ลงชื่อ.....  
นายไมมา ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์

(นายไมมา ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาม 2563  
REG. NO: 0105550045485

22/110

ลงชื่อ.....  
นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ดังนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในส่วนการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น		ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	ในช่วงก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบด้านระบบอากาศและระบบความร้อน เนื่องจากช่วงการก่อสร้างจะไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่สำคัญ รวมถึงพื้นที่โครงการมีการเว้นระยะห่างจากพื้นที่ข้างเคียงอย่างพอเพียง ซึ่งสามารถทำให้การระบายอากาศจากตัวอาคารได้สะดวกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด		
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ	ในระยะก่อสร้างผู้รับเหมาจะขนส่งเครื่องจักร/วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างเข้าสู่โครงการ โดยใช้ถนนสาธารณะโดยทั่วไปยังถนนโครงข่ายอื่นๆ โดยจะทำการขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยระยะก่อสร้างเป็นระยะที่มีการใช้รถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้าสู่ที่นี่งานก่อสร้าง ซึ่งจำนวนเที่ยวของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสูงสุดในช่วงตั้งกล่าวมีจำนวน 20 เที่ยว/วัน ทั้งนี้ สามารถนำมารคำนวณหาค่า V/C Ratio ระยะก่อสร้างค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะก่อสร้าง พบว่า ถนน	1. ติดป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายการจราจร ป้ายสัญญาณ บริเวณทางเข้า-ออก ให้ชัดเจน 2. อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านหลังของโครงการทางด้านทิศตะวันออก สามารถใช้ถนนของโครงการเป็นทางเข้า-ออก เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะโดยทั่วไป 3. รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะมีการใช้ผ้าใบปักคลุมกระบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน	1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานโยธาฯและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
.....

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรย)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 010550045485  
กรรมการผู้จัดการ  
มีนาคม 2563

23/110

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานผลกระทบ环境影响评估 บุญไชย์ จำกัด  
บริษัท เอนไวนรอนเม้นท์ จำกัด ENVIMOVE CO.LTD  
มีนาคม 2563  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 ระบบราชการและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)	สาธารณูปโภค (ถนนคีรีมาศ) มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มาก การจราจรยังคงคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะก่อสร้างส่งผลกระทบจะอยู่ระดับปานกลาง	<p>4. ชดเชยการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงที่มีการจราจรเร่งด่วน และเวลากลางคืน</p> <p>5. จัดคนงานไว้ค่อยอ่านวิถีความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ</p> <p>6. ห้ามรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจอดบริเวณทางโค้งและไฟล์ทาง</p> <p>7. ควบคุมมิให้น้ำหนักรถบรรทุกเกินพิกัดที่กำหนดไว้ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จหากพบว่า ถนนทางเข้าโครงการชำรุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุต่างๆ เข้าสู่โครงการ ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย</p> <p>8. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติด แผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสี</p> <p>9. ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องขับด้วยความระมัดระวัง</p> <p>10. จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้าออกมานอกพื้นที่โครงการ</p> <p>11. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขบยังวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้ออกล้ามเข้าไปในผู้การจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p>	

ลงชื่อ.....วิภาดา ใจดี ๘๙๗๖๗๗  
(ลงชื่อผู้ได้รับอนุญาตและผู้ควบคุมตัวตนที่ได้รับอนุญาต)

(นายไมค่า ตามไห และ นายชัยพัฒน์ ไฟกรย)

กรรมการผู้จัดการ

24/110

ลงชื่อ.....  ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนิวเคลียร์เอนิเมชัน จำกัด  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 ระบบราชการและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)		<p>12. จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยกต่อไปร่วงหล่นบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ</p> <p>13. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระ明白ของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นหากหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย</p> <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจร ใน การ ก่อสร้างท่ออดได้ถนนสาธารณะ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงเส้นทางการเดินรถ รวมถึงป้ายเตือนอันตราย เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน</li> <li>2) ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>3) ในเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ จะต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา</li> </ol>	

ลงชื่อ.....  
นายไมค่า ตามไทย และ นายชัยพัฒน์ พิพุธรย์

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุย  
REG. No: 0105550045485 วันที่ 25/03/2563

25/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ บริษัท เอนไวน์เมนเมท จำกัด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เอนไวน์เมนเมท จำกัด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย จำกัด  
มีนาคม 2563 เว็บไซต์ www.enimove-thai.com

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 ระบบราชการและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)		4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 5) จัดวางกองวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดขวางการจราจร	
3.9 การจัดการสร้างว่าynthia	ในช่วงระหว่างสร้างยังไม่มีการเปิดใช้สร้างว่าynthia ในช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้าง	-	-
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ บ้านพักตากอากาศ อาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และบ้านพักอาศัย โดยพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีแนวโน้มการพัฒนาเป็น โรงแรมและสถานที่พักตากอากาศสูง เนื่องจากอยู่ใกล้ชายหาด มีถนนเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างจะทำให้สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากโครงการจะทำการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบด้วยรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และขึ้นผ้าใบตาข่าย สูงขึ้นไป 2 เมตร เพื่อป้องกันผู้ลักลอบฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสันติสุขที่อนคุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 2. ก่อสร้างและพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-

ลงชื่อ..... พ.ศ.๒๕๖๔

(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไฟฟาร์ย)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ อ่อนเนอร์ จำกัด  
บิชชิค สมุย บีช คลับ อ่อนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485


กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

26/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด ENVIMOVE CO.,LTD  
มีนาคม 2563  www.envimove-thai.com

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	ข้างเคียง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อภูมิประเทศในระยะก่อสร้างจึงคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ		
<b>4. ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต</b>			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	การดำเนินการก่อสร้างของโครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงาน โดยมีระยะเวลาประมาณ 12 เดือน และมีจำนวนเจ้าหน้าที่/คนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 150 คน จะส่งผลให้มีจำนวนประชากรในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากคนงานจะไม่พักอาศัยบนพื้นที่โครงการ นอกจากนี้การก่อสร้างของโครงการเป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดการซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการตกแต่งภายในอาคารและห้องพัก ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา เป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในระดับปานกลาง	1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. ออกกฎหมายเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 4. ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
  
**SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED** (นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิทุรย์)  
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 REG. No: 0105550045489 มีนาคม 2563

27/110

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท เอ็นไวน์เมนทัล จำกัด (ENWINE MENTAL CO., LTD)  
 มีนาคม 2563  [WWW.ENWINE.ME](http://WWW.ENWINE.ME) [WWW.ENWINE.CO.TH](http://WWW.ENWINE.CO.TH)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	ผลกระทบจะเกิดจากปัจจัยทางความสงบสุขของชุมชนจากงานก่อสร้าง เช่น อาชญากรรมทางเดินที่เป็นต้นและจากมลพิษ เช่น เสียงดัง การจราจรติดขัด และฝุ่นละออง เป็นต้นนอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง และมาตรการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ	<p>5. หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้าง ทางโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>6. หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่ใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้าง ต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการพุ่งกระจายของฝุ่น</p> <p>7. เจ้าของโครงการต้องควบคุมวิศวกรและสถาปนิกให้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>8. วิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานนำเสนอแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างมาประชุมวางแผนเพื่อชี้แจงและอบรมหัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างอาคาร และควบคุมงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>9. วิศวกรควบคุมงาน กำชับหัวหน้างานปฏิบัติงานโดยต้องให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต หากตรวจพบว่าข้อตอนใดมีการก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>10. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับตำแหน่งงาน หรือมีพนักงานใหม่มาเริ่มงานจะต้องอบรมหรือสื่อสารให้เข้าใจในรายละเอียดการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย</p>	

ลงชื่อ.....  
นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โฉนดจำกัด บริษัท สมุย บีช คลับ โฉนดจำกัด  
บ.ก. 0105550045485 REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

28/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด ECO-ENVIRONMENT CO.LTD  
มีนาคม 2563 [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของคนงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง ความประมาทในการใช้เครื่องจักรกล การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์หรือการทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น การก่อสร้างบนอาคาร เป็นต้น จากการเกิดอุบัติเหตุจากการขันส่ง จากการทำงานและใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน ของคนงานที่ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่โดยรอบได้ผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา และตัวคนงานผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้</p>	<p>มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากคนงาน ก่อสร้างต่อคนงานก่อสร้างและชุมชนข้างเคียง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างในโครงการต้องมีการพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมา ก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>- การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ</li> <li>- การตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul> </li> <li>จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอ กับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</li> <li>กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้ทำงานทุกวัน จันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยต้องหยุดการ (ประมาณเดือนละ 1 วัน) สำหรับการซ่อมแซมที่ต้องดำเนินการในเวลากลางคืน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยรายไตรมาส สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</li> <li>ตรวจสอบการรวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานก่อสร้าง อย่างเหมาะสมและถูกวิธี และสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</li> <li>ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนและหลังเลิกงาน และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>ตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและบททวนแนวทางป้องกัน (ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง)</li> </ol>

ลงชื่อ.....  ผู้จัดการ

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย มีช คลับ โอดิโนร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

29/110

ลงชื่อ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด ENVIRONMENT CO.,LTD  
มีนาคม 2563  WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<p>ก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงาน รวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างอุกหนาที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) ได้แก่ การเทปูนทำฐานราก ต้องแจ้งหน่วยงานผู้ให้อนุญาต และผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 20.00 น.</p> <p>4. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน</p> <p>5. ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมสมกับประเภทงาน</p> <p>6. ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยตั้งนั่งร้านเหล็กโดยรอบอาคาร ซึ่งด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่น โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"×8" และ 1"×10" ปูเป็นทางเดิน และกันวัสดุร่วงหล่น</p> <p>7. กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พื้นที่มีกำหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการ</p> <p>8. ติดตั้งแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง</p>	<p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
.....  
(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

30/110

ลงชื่อ.....  
.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มฟเน้นท์ จำกัด (Envimeant Co.,Ltd)  
มีนาคม 2563 [www.envimove-thai.com](http://www.envimove-thai.com)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<p>ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย</p> <p>10. กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>11. จัดเตรียมรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมีให้บุคลากรยานอกร่องเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่</p> <p>12. ผู้รับเหมา ก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ</p> <p><u>มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างชุมชน ใกล้เคียง</u></p> <p>1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบพร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง</p> <p>2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงานโดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน</p>	

ลงชื่อ..... พ.ร. บุพน พงษ์

(นายไมค์ ตามไท และ นายชัยพัฒน์ โพธารย์)



SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมาย บีช คลับ ออเนอร์ จำกัด  
REG. NO: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ  
มุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

31/110

กิจกรรม ๔ —————

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ที่ออก  
บริษัท เอนไวน์เอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ที่อยู่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 10110  
วันที่ออกใบอนุญาต 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564<sup>ก</sup>  
มีนาคม 2563  [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<p>พร้อมเบอร์โทรศัพท์ต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักงาน</p> <p>3. พิจารณาเลือกคนในห้องถินที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้าทำงานในโครงการเพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน</p> <p>4. ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องกำหนดกฎหมายและค่ายสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบมีให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติด้วยการว่ากล่าวตักเตือนลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก</p> <p>5. จัดให้มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักงาน</p> <p>6. จัดให้มีหัวหน้าคนงานค่อยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุก</p>	

ลงชื่อ.....

(นายไม่ค่า ตามปีที่ และ นายชัยพัฒน์ เพทุรย์)



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บชร. สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

32/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานัก เอ็นไวนิเมบล็อก บุฟเฟ่ต์ จำกัด  
บริษัท เอ็นไวนิเมนท์ลัคกูฟ์ฟู๊ฟ ENVI-MENTAL MOVEMENT CO.LTD  
มีนาคม 2563 [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)


ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		ระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน และหาแนวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข	โครงการตั้งอยู่ที่ 4 ตำบลลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของตำบลลิ่ง งาม ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการคุมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว โดยบริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิ่งงาม รวมถึงมีคลินิกให้บริการด้านสุขภาพ	1. จัดให้มีจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน และหาแนวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความสะอาดของห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานทุกวันปีต่อ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>ตรวจสอบความเป็นระเบียบและการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>การติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</li> </ol> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
  
**SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED**  
(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485  
มีนาคม 2563

33/110

ลงชื่อ.....  
  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานเป้า 1972 แบบฟอร์มที่มีอยู่ จังหวัด  
บริษัท เอนไวน์เอนเม้นท์ จำกัด ENVIMOVE CO.,LTD  
มีนาคม 2563 

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.4 หัศนียภาพและสุนทรียภาพ	โครงการ Anantara Vacation Club เป็นกลุ่มอาคารโรงแรมขนาดความสูง 1-4 ชั้น จำนวน 32 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 129 ห้อง มีระยะถอยร่นรอบอาคารเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนดและมีการจัดสวนโดยรอบอาคาร เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม เพื่อให้การประเมินด้านหัศนียภาพของโครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน ระบบฐานข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และระบบภูมิสินเทศโครงการสำรวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร (ข้างอิงจาก : <a href="http://www.gis.finearts.go.th">www.gis.finearts.go.th</a> สืบค้นวันที่ 4 กันยายน 2562) ไม่พบตำแหน่งที่ตั้งโบราณสถาน	1. แจ้งให้มีการทราบก่อนล่วงหน้าที่จะทำการก่อสร้างโครงการ ล่วงหน้า 1 เดือนและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน และหาแนวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และชิงตาข่ายผ้าใบ (Mesh Sheet) สูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อบดบังหัศนียภาพจากภายนอกในพื้นที่โครงการ	1. ตรวจสอบการชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
4.5 การบดบังแสง	ในการก่อสร้างของโครงการ ในช่วงระยะเวลาเริ่มก่อสร้าง ยังไม่มีการบดบังพื้นที่ข้างเคียงเมื่อก่อสร้างอาคารสูง 1-4 ชั้น แล้ว影响ของอาคารจะบดบังแสงแดดแก่ผู้ที่อาศัยที่อยู่ด้านทิศทิศเหนือ และทิศใต้ ที่อยู่ร่อบพื้นที่โครงการบางช่วงเวลาไม่ได้บดบังตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดกับชายฝั่งทะเล และทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน และหาแนวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และชิงตาข่ายผ้าใบ (Mesh Sheet) สูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อบดบังหัศนียภาพจากภายนอกในพื้นที่โครงการ	1. ตรวจสอบการชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน

ลงชื่อ.....  
นายไมค่า ตามไก และ นายชัยพัฒน์ พิทรย์

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ ออฟฟิเชอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ  
มีนาคม 2563

34/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน.....  
บริษัท เอนไวน์มนต์ลล จำกัด ENVINE MANAGEMENT CO.,LTD  
มีนาคม 2563 [WWW.ENVINEMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVINEMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.5 การบดบังแสง (ต่อ)	สวนมะพร้าวซึ่งไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ ดังนั้น การบดบังแสงของโครงการจะส่งผลกระทบในระดับต่ำ	ผ้าใบ (Mesh Sheet) สูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อบดบังทัศนียภาพจากภายในพื้นที่โครงการ	สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ พัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
4.6 การบดบังทิศทางลม	ในช่วงระยะก่อสร้าง ผลกระทบการบดบังทิศทางลมของอาคารอยู่ในระดับต่ำ เมื่อถึงช่วงงานตกแต่งและเก็บจะประกอบด้วยกลุ่มอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 1-4 ชั้น ซึ่งการบดบังทิศทางลมของตัวอาคารจะเป็นเพียงบางช่วงเวลา ไม่ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน และหาแนวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และขึ้นตาข่ายผ้าใบ (Mesh Sheet) สูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อบดบังทัศนียภาพจากภายในพื้นที่โครงการ	1. ตรวจสอบการชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ พัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
  
 (นายเมฆา ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ พิทูรย์)  
**SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED**  
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ผู้รับผิดชอบ สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 REG. No: 0105550045485  
 มีนาคม 2563

35/110

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท เอนไวน์เอนเม้นท์ จำกัด ENVIMOVE CO.LTD  
 มีนาคม 2563  [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.7 ความเป็นส่วนตัว	ในช่วงระยะเวลาสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยของโครงการ ไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย รอบโครงการ และกิจกรรมต่างๆ จะกระทำในพื้นที่โครงการเท่านั้น และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/เดือน และให้หมายเลขอรหัสพทที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน และหาแนวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</li> <li>จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 3 เมตร และปีกขวางผ้าใบ (Mesh Sheet) สูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการให้ชัดเจน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</li> </ol>

ที่มา : บริษัท เอนไวนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด, 2563

หมายเหตุ : เจ้าของบริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบและต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เป็นได้อย่างชัดเจน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน

ตารางที่ 2 รายงานแสดงสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Ananta Vacation Club (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1) ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการโครงการ Anantara Vacation Club ประกอบกิจกรรมประเภทโรงแรม ประกอบด้วยกลุ่มอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 1-4 ชั้น จำนวน 32 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 129 ห้อง พร้อมทั้งมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการ โดยมีการดำเนินกิจกรรมใดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภูมิประเทศแบบมีนัยสำคัญของลักษณะภูมิประเทศอย่างไร่ตาม โครงการคำนึงถึงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้กับออกแบบอาคารโครงการ เพื่อให้กลมกลืนกับอาคารบริเวณโดยรอบของโครงการ รวมทั้งภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารขนาดพื้นที่ 5,816.02 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ลดมลทัศน์ทางสายตาแก่ผู้พบริเวณในพื้นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ยืนต้นที่มีอยู่ภายในพื้นที่ของโครงการ ดังนั้น เมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</li> <li>ควบคุมดูแลสภาพภูมิสถาปัตยกรรม ที่ได้ออกแบบไว้</li> <li>จัดให้มีการดูแลต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในพื้นที่โครงการไม่ให้รุกล้ำเข้าในใบในเขตที่ดินของพื้นที่ข้างเคียง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างของโครงการพร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ol> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมยุ บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ	<p><b>ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเกิดจากการกระจายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นนี้จะมาจากห่อไอเสีย รถยนต์ของพาหนะที่ผู้ใช้บริการใช้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการชนตัวในขณะเข้า去做หรือรถติด โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ คือ บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคารและถนนภายนอกอาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านความเดือดร้อนรำคาญ และอาจสะสมเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบได้ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากยานพาหนะที่ผู้มาใช้บริการภายในพื้นที่โครงการ ในระยะดำเนินการทำให้เกิดมลสารทางอากาศได้แก่ TSP, PM10, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC เท่ากับ <math>2.91 \times 10^{-7}</math>, <math>15.83 \times 10^{-8}</math>, <math>9.4 \times 10^{-5}</math>, <math>4.93 \times 10^{-6}</math>, <math>1.16 \times 10^{-6}</math> และ <math>1.97 \times 10^{-5}</math> มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ตรวจวัดโดยบริษัท ห้อป-แลบ คอนซัลแทนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน 2562 ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง พบร่วมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดในระยะดำเนินการ</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จำกัดความเร็วของรถยนต์ในโครงการเข่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการพุ่งกระจาดของผู้คนผ่านถนน</li> <li>ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร 5,816.02 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง</li> <li>จำกัดความเร็วของรถยนต์ในโครงการ เพื่อป้องกันการพุ่งกระจาดของผู้คนผ่านถนนโดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</li> <li>จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย</li> <li>ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดทั้งภายนอกและภายในอาคาร</li> <li>ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและท้วถึง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของโครงการ</li> <li>ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)</li> <li>- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>)</li> <li>- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> </ul> </li> </ol> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ..... ณัฐ พานิช ผู้สอน ไทย

(นายไมค์ ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ พิพารย์)

กรรมการผู้จัดการ

มุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มีนาคม 2563

38/110

ลงชื่อ..... กิตติ์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท คงไว้ใจคอนเนนชัน จำกัด | 081-555-5555 | www.kwjc.com

มีนาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>เข้มข้นของสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NOx, SO<sub>2</sub> และ HC เท่ากับ 0.067, 0.029, 0.42, <math>4.93 \times 10^{-6}</math>, <math>1.16 \times 10^{-6}</math> และ <math>1.97 \times 10^{-5}</math> มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ไม่มีมลสารใดที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป</p> <p>โครงการเป็นกลุ่มอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง 1-4 ชั้น จำนวน 32 อาคาร และจัดให้มีที่จอดรถของโครงการ เป็นลานกว้างบริเวณทางด้านทิศใต้ ฝั่งที่ดินที่ไม่ติดชายหาดของโครงการ โดยมีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาเพื่อเจาะจางมลพิษที่อยู่ในอากาศ มีให้เกิดการสะสมของมลพิษและติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทึ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และทั่วถึง นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ กายในโครงการให้มากที่สุดเพื่อให้ต้นไม้ต่าง ๆ ช่วยดูดซับมลพิษ โดยได้คำนึงถึงชนิดของพื้นที่ไม้ที่ปลูกภายในโครงการที่มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะของโครงการ โดยได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่</p>	<p>8. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจนรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้มาใช้บริการ</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>10. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</p>	

ลงชื่อ.....พนักงาน ผู้ขอรับ

(นายไมค่า ตามไทย และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด สมุย บีช คลับ โอนเนอร์  
REG. NO: 0105550045485 มีนาคม 2563

39/110

ลงชื่อ..... 

(นางสาวปรีดากรรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนมนต์คล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ศึกษาอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ เพื่อให้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร ขนาดพื้นที่รวม 5,816.02 ตารางเมตร สามารถประเมินปริมาณการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้เท่ากับ 16.73 โมล/วัน ซึ่งจากการประมาณการเบิกต้น คาดว่าต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (<math>\text{CO}_2</math> equivalent) จากกิจกรรมในระยะดำเนินการโครงการที่เกิดขึ้นประมาณ 0.30 โมล และว่าพื้นที่สีเขียวของโครงการมีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษทางอากาศบนถนนและบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ในโครงการ ดังนั้น การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระดับต่ำ</p>		

ลงชื่อ Mr P Parmit Singh

(นายไมค่า ตามไห และ นายชัยพัฒน์ โพธุรย์)



กรรมการผู้จัดการ

40/110

คงที่คือ JS Function

(นางสาวปรีดากรรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานั้นสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบบทสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	<p>เสียงและความสั่นสะเทือนของโครงการ Anantara Vacation Club เนื่องจากโครงการเป็นการดำเนินโครงการในรูปแบบอาคารโรงแรม เข้าพักแบบชั่วคราว ซึ่งต้องการความเป็นส่วนบุคคลและความสงบ และจะมีรัวคอนกรีต รอบพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง เสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดจากยานพาหนะของผู้มาใช้บริการในโครงการเข้า-ออกอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญทั้งต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ยานพาหนะไม่ได้เข้า-ออกโครงการพร้อมกันทั้งหมด และไม่ได้เข้า-ออกตลอดทั้งวัน</p> <p>ดังนั้น ผลกระทบในด้านเสียงที่เกิดขึ้นคาดว่าจะมีในระดับต่ำหรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยของโครงการและชุมชนโดยรอบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่ของโครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วและทำสันนูนลดความเร็วและช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย</li> <li>ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ</li> <li>ปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ และกิจกรรมที่อาจจะส่งเสียงดังต่อพื้นที่ข้างเคียง</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเครื่องรัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>
1.4 การช่วยเหลือและการพัฒนาของหน้าดิน	<p>กิจกรรมหลักของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ คือ การให้บริการด้านที่พัก การพักผ่อน แก่ผู้มาใช้บริการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จึงไม่มีการดำเนินการที่เป็นการทำลายโครงสร้างและคุณสมบัติของทรัพยากรดิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวก่อนการพัฒนาเป็นพื้นที่</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการตรวจสอบบริเวณที่รอบพื้นที่โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ฝนตกตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเกิดการทำลายพังทลายของดิน หากพบเกิดการพังทลายของดินให้ทางโครงการรับแก้ไขทันที</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการและพื้นที่สีเขียวระเบียงเรียบร้อยอยู่เสมอต่อตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ..... พ.ศ.๒๕๖๗

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485 มีนาคม 2563

41/110

ลงชื่อ..... พ.ศ.๒๕๖๗

(นางสาวบริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  [www.envimove-thai.com](http://www.envimove-thai.com)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 การช่วยเหลือและการพัฒนาดิน (ต่อ)	นอกจากนี้ โครงการยังมีการปลูกหญ้า ไม้พุ่มและไม้ยืนต้นปกคลุมดิน เพื่อคงสภาพความเป็นธรรมชาติและหน้าดินของพื้นที่ดังกล่าว จึงคาดว่าในระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการช่วยเหลือหน้าดิน		บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก รายละเอียดโครงการ Anantara Vacation Club ให้บริการประเภทโรงแรม ประกอบด้วยอาคารห้องนอน 32 อาคาร มีขนาดความสูง 1-4 ชั้น ซึ่งโครงสร้างของอาคารจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งบริเวณดำเนินการที่ดังของพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงไม่พบว่าเป็นเขตพื้นที่ป่าบกและไม่พบสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบโครงการ พบร่องสัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป ได้แก่ สุนัขแมว หรือนก เป็นต้น จึงไม่พบสัตว์ป่าที่หายากและสำคัญรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด ดังนั้น จึงประเมินได้ว่ามีผลกระทบประดับต่ำ	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศเสียงและความสันสหะที่อนคุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....

.....

(นายไม่มา ตามไห และ นายชัยพัฒน์ เพทุรย์)

กรรมการผู้จัดการ

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

42/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563 VI Enviroline Environment Co.,Ltd  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.2 ทรัพยากริเวภาพทางน้ำ	<p>เนื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีปริมาณน้ำเสียรวมทั้งสิ้น <math>96.15 \text{~} 97.00 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วัน}</math> โดยโครงการได้ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรองรับแต่ละอาคาร ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว (ประเภท ข ค่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) โครงการจะนำน้ำทึบกลับมาบรรจุน้ำดันไม่ภายในพื้นที่โครงการด้วยระบบหยอดน้ำซึ่งดิน สำหรับน้ำส่วนที่เหลือจากการรดต้นไม้จะไหลลงสู่บ่อชีมของโครงการโดยจะไม่มีการระบายน้ำทึบลงสู่ท่อลมตู้ห้องน้ำ ทั้งนี้การดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากริเวภาพทางกัยภาพได้แก่ คุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ระบายน้ำเสียหรือทิ้งมูลฝอยลงสู่ท่อลมตู้ห้องน้ำ เด็ดขาด</li> <li>การดำเนินการต่างๆของโครงการจะจัดให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้มีการรุกล้ำไปยังชายหาดทางด้านทิศตะวันตกของโครงการเด็ดขาด</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และทำความสะอาดเก็บมูลฝอยบริเวณชายหาดด้านทิศตะวันตกของโครงการทุกวัน</li> <li>การพัฒนาโครงการจะไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเลและการดำรงชีวิตตั้งเดิมของชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่</li> <li>ทางโครงการจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการนั้น</li> <li>ติดตั้งป้ายรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มาใช้บริการและนักท่องเที่ยว รับทราบและสามารถปฏิบัติตามโดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามจับสัตว์ ประวัติ บริเวณชายหาด</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครยะลายุทธ 6 เดือน</li> <li>ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล โดยจุดเก็บตัวอย่างน้ำทางชายหาด จุดที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 50 เมตร ช่วงน้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุด</li> <li>จัดให้มีการตรวจวัดระบบนิเวศทางทะเล ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ol>

ลงชื่อ พี. พี. วันที่ ๒๕๖๗

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไพรุรย์)



SAMUI GOLF & LEISURE LTD. (ซัมไก์ กอล์ฟ แอนด์ ลิฟตี้ จำกัด) กรรมการผู้จัดการ

**BEACH CLUB OWNER LIMITED**  
บริษัท สามย บีช คลับ โภเนอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สมมุย บีช คลับ โภเนอร์ จำกัด

REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

43/110

ลงชื่อ กิตติ์

(นางสาวปรีดากรรณ์ วัฒนรัตน์)

## บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เก็นไอรอนเมนทัล มฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563 | ENVIMOVE THAI MOVEMENT CO., LTD.  
SINCE 1992 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- อายุตึงขยะบริเวณชายหาดและห้องทะเล กรุณาทิ้งลงถังขยะ</li> <li>- ไม่เก็บเปลือกหอยหรือปะการัง แนะนำให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยสายตาดีกว่าการสะสม</li> <li>- รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ ห้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น หากต้องการดำเนินน้ำดูปะการัง ต้องระวัง ไม่เดินเหยียบย่านปะการัง</li> <li>7. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ ห้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น หากต้องการดำเนินน้ำดูปะการัง ต้องระวัง ไม่เดินเหยียบย่านปะการัง</li> <li>8. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ ไม่เก็บเปลือกหอยหรือปะการัง แนะนำให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยสายตาดีกว่าการสะสม</li> <li>9. ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการระมัดระวังจากแมงกะพรุน ติดตั้งไว้บริเวณริมชายหาดเป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ</li> <li>10. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาด เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากแมงกะพรุนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น</li> </ul>	<p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  


(นายไนมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ โพธุรย์)

กรรมการผู้จัดการ

อ. Samui  
BEACH CLUB OWNER LIMITED บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

44/110

ลงชื่อ.....  


(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเนนด็อก มูฟเม้นท์ จำกัด 100/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย จำกัด  
มีนาคม 2563 VI ENV. MANAGEMENT CO.,LTD  
[WWW.ENVIMOVIE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVIE-THAI.COM)

มีนาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเป็นอันตรายต่อต่าทะเลและโอกาสในการวางไข่ของต่าทะเล</p> <p>บริเวณชายหาดอ่าวพังกง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีการรณรงค์พื้นฟูแนวปะการัง บริเวณพื้นที่เสื่อมโทรมเนื่องจากการทำประมง เช่น เก็บเศษอวนคลุมแนวปะการัง</li> <li>2. ให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการ กรณีพบเต่าอย่าทำให้เต่าตกใจหรือตื้นกลัว หรือให้อาหารเต่า</li> <li>3. ควบคุมมิให้มีการปล่อยน้ำเสีย คราบน้ำมัน และมูลฝอยบริเวณชายหาดอ่าวพังกง</li> <li>4. ควบคุมการใช้แสงสว่าง เสียง หรือกิจกรรมต่างๆของโครงการในเวลากลางคืน</li> <li>5. ควบคุมมิให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดให้ผิดไปจากธรรมชาติ</li> </ol>	

ลงชื่อ.....  
.....

(นายไมคา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไพรุรย์)



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย อีช ล็อบบี้ โภสเพรสโซ่ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

45/110

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
ENVI MOVE CO., LTD  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<b>3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>			
3.1 ระบบน้ำใช้	<p>โครงการ Anantara Vacation Club ซึ่งโครงการมีปริมาณการใช้น้ำในช่วงดำเนินการ เท่ากับ <math>124.92 \approx 125.00</math> ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้ขอรับอนุญาตใช้น้ำประจำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย โดยโครงการจะทำการประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เพื่อวางแผนห่อประปาอย่างด้านหน้าอาคาร และจ่ายน้ำไปยังบ่อเก็บน้ำได้ดินของแต่ละอาคารโดยบ่อเก็บน้ำได้ดินของโครงการมีจำนวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม <math>398.61</math> ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะทำการสูบน้ำเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำใช้ภายในพื้นที่แต่ละอาคารต่อไป โดยสามารถส่งน้ำใช้ประมาณ 3 วัน (อัตราการใช้น้ำ <math>124.92 \approx 125.00</math> ลูกบาศก์เมตร/วัน) รองรับปริมาณการใช้น้ำของโครงการได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในการนี้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยไม่สามารถจ่ายน้ำประจำให้กับทางโครงการได้ ทางโครงการจะใช้บริการน้ำดิบจากหน่วยงานเอกชนเป็นแหล่งน้ำสำรอง ซึ่ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดินสำเร็จรูปจำนวน 2 ถัง มีปริมาตรรวม <math>402.00</math> ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมด</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแลรักษาระบบสันท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีหากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</li> <li>ล้างบ่อเก็บน้ำได้ดินของโครงการปีละ 2 ครั้ง โดยทางโครงการจะประสานให้หน่วยงานภาครกที่มีความเชี่ยวชาญในการล้างทำความสะอาด และผ่านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่อันอุบัติเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงทางโครงการจะทำการติดตั้งป้ายบริเวณทางขึ้น-ลงของบ่อเก็บน้ำได้ดิน โดยระบุข้อความว่า “ที่อันอุบัติ ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” ทั้งนี้ ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>แจ้งให้ผู้มาใช้บริการและทางพนักงานภายใต้โครงการได้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาร์ต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเครื่องครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</li> </ol> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
  
 นายไเมภา ตามไฟ และ นายชัยพัฒน์ เพ็ธรุรย์

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

46/110

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.1 ระบบน้ำใช้ (ต่อ)	<p>สามารถรองรับปริมาณการใช้น้ำของโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาเดินการการใช้น้ำของโครงการจะส่งผลกระทบระดับต่ำต่อการใช้น้ำของพื้นที่รอบโครงการ</p>	<p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>3. จัดให้มีการติดตั้งกรวยและแสดงขอบเขตในการปฏิบัติงาน รวมถึงป้ายเตือนความปลอดภัยเพื่อให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานภายในโครงการได้ระมัดระวัง</p> <p>4. กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (กรณีที่มีการนำน้ำดิบมาปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้ภายในโครงการ) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประจำของการประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ในบ่อเก็บน้ำใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการทราบสobreระบบเครื่องเติมคลอรีน</p> <p>6. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<p>1. การประเมินน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 96.15 ± 97.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยปริมาณน้ำเสียจะคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ แต่ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอย น้ำล้างตัวบริเวณระหว่างน้ำ และน้ำล้างย้อนกลับระบบกรองน้ำใช้จะคิดเป็นร้อยละ 100 ของ</p>	<p>1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ</p> <p>2. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำเป็นประจำ</p> <p>3. สูบตอกนออกจากการส่วนแยกกากตะกอน และส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน หากพบว่ามีปริมาณมาก</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเครื่องครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและ</p>

ลงชื่อ.....  
.....

(นายไเมค้า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์)

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>ปริมาณน้ำใช้ (ไม่รวมน้ำใช้สำหรับระบ่าว่ายน้ำเพื่อชดเชยส่วนที่ระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายน้ำออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้น้ำของอาคาร จะถูกระบายน้ำเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการประกอบด้วยห้องน้ำต่างๆ</p> <p><b>2. ระบบรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร</b> น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายน้ำออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้น้ำของอาคาร จะถูกระบายน้ำเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ</p> <p><b>3. รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</b> โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเติมอากาศ เพื่อรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นของแต่ละอาคารรายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้</p> <p>1) ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง</p> <p>2) ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดเติมอากาศ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. ระบบบำบัดน้ำเสียถังที่ 1 WWTP-01 สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 110.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องพักของอาคาร</p>	<p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาระบบทำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>5. ตรวจสอบคราบไขมัน และปริมาณไขมันที่เกิดขึ้นจากถังดักไขมัน เมื่อมีปริมาณมากให้ทางโครงการตักใส่ถุงดำ และนำไปร่วบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมเพื่อนำไปหมักเป็นปุ๋ยต่อไป</p> <p>6. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ผ้าอนามัย ถุงพลาสติก เป็นต้น อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดลง และเกิดการอุดตันในเส้นท่อ</p> <p><b>มาตรการจัดการถังดักไขมันและการไขมัน</b></p> <p>1) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันดูแลถังดักไขมันให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหาย จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโครงการซ่อมแซมทันที</p>	<p>แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนคร_SMU 6 เดือน</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการจำนวน 1 จุด บริเวณบ่อเก็บน้ำทิ้งป้อมที่ 2 ของโครงการ</p> <p>3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณส่วนแยกกากตะกอนและบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัด รวมทั้งหมด 8 จุด (ก่อนเข้าระบบบำบัด 4 จุด และหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 4 จุด)</p> <p>4. ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าที่มีเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>5. ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ทส.1 และทส.2)</p>

ลงชื่อ.....  
นายไม่มา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิชุตรย์

(นายไม่มา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิชุตรย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

48/110

ลงชื่อ.....  
นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด ENVIWINEMENT CO.,LTD  
มีนาคม 2563 เว็บไซต์ WWW.ENVIWINEMENTTHAILAND.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>A1-A5 (อาคารพักอาศัย) อาคาร A6 (อาคารพักอาศัยและพื้นที่รับประทานอาหาร) อาคาร F (อาคาร Gym &amp; Spa) น้ำล้างตัวบริเวณระหว่างน้ำทั้ง 2 ชุด อาคาร C (อาคารร้านอาหาร) อาคาร B (อาคารต้อนรับ) อาคาร D (Back of house) อาคาร E (Back of house) น้ำเสียจากการล้างที่พักมูลฝอยรวม และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างย้อนกลับระบบกรองน้ำใช้ (Backwash)</p> <p>2.ระบบบำบัดน้ำเสียถังที่ 2 WWTP-02 สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 2.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องพักของอาคาร L1-L3 อาคาร K1 และอาคาร K2-K3</p> <p>3.ระบบบำบัดน้ำเสียถังที่ 3 WWTP-03 สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 2.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องพักของอาคาร L4-L6 อาคาร K4 และอาคาร K5-K6</p> <p>4.ระบบบำบัดน้ำเสียถังที่ 4 WWTP-04 สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้เท่ากับ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้สำหรับรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร I (Beach Service)</p>	<p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบสภาพถังดักไขมัน และท่อระบายน้ำเสียเข้าถังดักไขมัน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมทันที</p> <p>3) ลดปริมาณน้ำมันและไขมัน แหล่งกำเนิด เช่น แยกน้ำมันที่ใช้แล้วใส่ภาชนะเพื่อนำไปกำจัด ไม่เทน้ำมันใช้แล้วลงน้ำทึ้งหรือท่อระบายน้ำ เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังดักไขมัน</p> <p>4) ติดตั้งแกรงดักไขมันโดยเศษขยะที่ติดกรองไว้หน้าตั้งแกรงออกอย่างสม่ำเสมอทุกวัน</p> <p>5) ล้างถังดักไขมันอย่างน้อยทุก 6 เดือน</p> <p>6) จัดให้มีพนักงานดูแลและตรวจสอบของปริมาณกากไขมันทุกสัปดาห์ โดยจะตักออกและรวบรวมใส่ถุงดำมัดถุงให้เรียบร้อย จากนั้นทำการขยี้ไปรวมไว้ยังจุดห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อนำไปหมักเป็นปุ๋ยต่อไป</p> <p>มาตรการจัดการถังหมากากไขมัน</p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีพื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบ</p>	<p>6. ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถังดักไขมันและปริมาณตะกอนในส่วนแยกตะกอนและส่วนตะกอน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....

(นายไมكا ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)



กรรมการผู้จัดการ

BURIYANEE SAWATRATI, บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สาม บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045405

มีนาคม 2563

49/110


ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนิมอล เมนทัล จำกัด  
บริษัท ENVI-NIMAL LTD CO., LTD  
มีนาคม 2563 [WWW.ENVI-NIMAL-THAI.COM](http://WWW.ENVI-NIMAL-THAI.COM)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>2) การจัดการล้างถังย้อนกลับ (Backwash) เนื่องจากทางโครงการจัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาด้วยระบบกรองน้ำของโครงการ ทั้งนี้ เพื่ออาศัยวอนามัยและความปลอดภัยในการใช้น้ำของผู้พักอาศัย และพนักงาน โครงการจึงกำหนดให้มีการทำความสะอาดระบบกรองด้วยการล้างย้อนกลับ (Back Wash) โดยระบบกรองจะถูกตั้งเวลาในการล้างย้อนกลับทุกวัน โดยน้ำที่จากการล้างย้อนกลับ (Back Wash) จะถูกรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-01 โดยมีอัตราการใช้น้ำและน้ำทึ้งจากการล้างย้อนกลับประมาณ 3.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-01 สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ</p> <p>3) บ่อตรวจคุณภาพน้ำ โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ทางโครงการจัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ 1 ใช้สำหรับเป็นจุดเก็บตัวอย่างน้ำทึ้งที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไป</li> </ul>	<p>2. จำให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีในกระบวนการ</p> <p>3. จัดให้มีการจัดเก็บวัสดุที่จะนำมาหมักปุ๋ยให้เรียบร้อย</p> <p>4. จัดขอบเขตบริเวณพื้นที่หมักปุ๋ยให้ชัดเจน</p>	

ลงชื่อ..........


(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ เพทุรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 010555004549  
กรรมการผู้จัดการ  
มีนาคม 2563

50/110


ลงชื่อ..........

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์จำกัด มหาดไทย จำกัด  
มีนาคม 2563   
[WWW.ENVIRO-MENTAL.MOVEMENT.CO.LTD](http://WWW.ENVIRO-MENTAL.MOVEMENT.CO.LTD)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>ตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบ สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบ่อตรวจคุณภาพน้ำจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณท่อน้ำทึบที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 4 บ่อ และมีความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำทึบ 3 เดือน/ครั้ง โดยเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater และอ้างอิงคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างน้ำทึบก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จะกำหนดให้เก็บบริเวณส่วนแยกกากและตะกอนของถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ซึ่งมีจุดเก็บน้ำเสียรวมทั้งหมดจำนวน 8 จุด (ก่อนเข้าระบบบำบัด 4 จุด และหลังออกจากระบบบำบัด 4 จุด)</p> <p>- บ่อเก็บน้ำทึบงบ่อที่ 1 ทำหน้าที่เก็บรวบรวมน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยบ่อ มีขนาด 28.05</p>		

ลงชื่อ..... ๒๗๓๗


(นายไม่ค่า ตามไห และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

กรรมการผู้จัดการ


SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมาย บีช คลับ โฉนเนอร์ จำกัด  
บริษัท กะนก บีช คลับ โฉนเนอร์ จำกัด  
Reg. No.: ๐ ๑๐๕๕๕๐๐๔๕๔๘๕

บีช คลับ โฉนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

51/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเม้นท์ จำกัด   
มีนาคม 2563   
Envimove Thailand Co., Ltd. [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<p>ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดจากบ่อเก็บน้ำทึ่งจะถูกเติมคลอรีน และไนโตรเจนบ่อเก็บน้ำทึ่งบ่อที่ 2 ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ่อเก็บน้ำทึ่งบ่อที่ 2 (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ 2) ทำหน้าที่เก็บรวมน้ำทึ่งที่ผ่านการเติมคลอรีนแล้ว และเป็นจุดที่ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำทึ่งเพื่อนำไปตรวจคุณภาพน้ำทึ่ง ซึ่งจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำทึ่งจากบ่อเก็บน้ำทึ่งบ่อที่ 2 เดือนละ 1 ครั้ง โดยบ่อ มีขนาด 28.05 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ทางโครงการจะนำน้ำทึ่งดังกล่าวไปใช้รดนาดินไม้ต่อไป โดยภายในจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง สำหรับน้ำทึ่งที่เหลือจากการรดต้นไม้จะไหลผ่านท่อระบายน้ำเข้าสู่บ่อชีมที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ต่อไป</li> </ul>		
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>1) ระบบระบายน้ำฝน</p> <p>การระบายน้ำฝนสำหรับขั้นหลังของแต่ละอาคาร ผ่านหัวรับน้ำฝน และใช้ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15-0.30 เมตร สำหรับระบบระบายน้ำขั้นพื้น จะใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300-700 มิลลิเมตร ความลาดเอียง 1: 200 และจัดให้มีบ่อพักน้ำ (Manhole) เป็นระยะๆ สำหรับเป็น</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีบ่อหัวรับน้ำฝน ขนาด 608.40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ</li> <li>2. จัดให้มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีเสมอ</li> <li>3. ตรวจสอบท่อระบายน้ำไม่ให้มีมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดอุดตัน</li> </ol>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ</p>

ลงชื่อ.....八八八 ลงวันที่.....

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ อินเวอร์เชอร์ สมุย บีช คลับ โฉนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485  
มีนาคม 2563

กรรมการผู้จัดการ

52/110

ลงชื่อ.....八八八

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอ็นไวน์เอนเมทล์ จำกัด  
มีนาคม 2563 [www.samuibeachclub.com](http://www.samuibeachclub.com)

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<p>ข้องดห้ามการระบายน้ำเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการบริเวณด้านหน้าอาคาร H2 และให้ล้นลงสู่บ่อชีมสำหรับรองรับน้ำฝนของโครงการต่อไป</p> <p>2) ระบบป้องกันน้ำท่วม</p> <p>โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนส่วนเกินโดยหน่วงน้ำไว้ภายในบ่อหน่วงน้ำ สำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินของโครงการ โดยบ่อหน่วงน้ำสามารถหน่วงน้ำได้ 608.40 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถกักเก็บปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการปริมาณได้อย่างเพียงพอ และมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการด้วยอัตราที่ไม่เกินอัตราการไหลของน้ำผิวดินก่อนพัฒนาโครงการ</p> <p>ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่โครงการจะต้องหน่วงเอาไว้มีปริมาณ 606.14 ลูกบาศก์เมตร โดยได้ออกแบบให้หน่วงน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำของโครงการ ปริมาตร 608.40 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอในการชะลอน้ำไว้ภายในโครงการก่อนระบายน้ำออกสู่บ่อชีมสำหรับรองรับน้ำฝนของโครงการจำนวน 8 บ่อ โดยโครงการจะควบคุมการระบายน้ำ</p>	<p>4. อบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ทราบน้ำจากบ่อหน่วงน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้สำหรับกิจกรรมใดบ้าง เช่น ระดับน้ำไม่เพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์</p> <p>5. ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำอย่างน้อยทุกๆ 1 เดือน และหลังจากฝนตกทุกครั้ง กรณีตรวจพบว่ามีตะกอนดินหรือเศษขยะให้ทำการขุดลอกหันที</p> <p>6. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยจะไม่มีการล้างตะกอนลงสู่ทะเลเด็ดขาด</p>	<p>สิ่งแวดล้อม และเทศบาลนคร。 เวลาสมัยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ..... Mr. พงษ์ไกร

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ เพ็ญธารย์)  
  
**SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED**  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 REG. NO: 0105550045485  
 มีนาคม 2563

53/110

ลงชื่อ..... Ms. วัฒนรัตน์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด ๑๒๓๔ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ จำกัด  
 มีนาคม 2563   
[WWW.ENVIROLINE-THAI.COM](http://WWW.ENVIROLINE-THAI.COM)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<p>น้ำออกโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 7.5 Kw. TDH 20 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้จริง 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) ซึ่งระบายน้ำในอัตราไม่เกินอัตราการระบายน้ำ ก่อนการพัฒนาโครงการเท่ากับ 0.091 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (อัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการเท่ากับ 0.115 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)</p> <p>3) ระบบระบายน้ำที่ผ่านการบำบัด น้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาตรรวม 96.15-97.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะให้เลี้ยงสู่ปolder ทั้งบ่อที่ 1 ขนาด 28.05 ลูกบาศก์เมตร และผ่านการฟื้น เขื่อโรคด้วยการเติมคลอรีน ก่อนไหลไปยังบ่อเก็บน้ำทึ้งบ่อที่ 2 ขนาด 28.05 ลูกบาศก์เมตร ก่อนนำไปประน้ำต้นไม้ใน กรณีฝนไม่ตก สำหรับน้ำส่วนที่เหลือจากการดูดต้นไม้จะ ไหลลงสู่ป้อมสำหรับรองรับน้ำทึ้งของโครงการต่อไป</p>		
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>1) แหล่งกำเนิดและปริมาณมูลฝอย แหล่งกำเนิดมูลฝอยของโครงการมาจากการกิจกรรมของ ผู้ใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้แก่ ห้องพัก และอาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น มูลฝอยที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นมูลฝอย</p>	<p>1. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 2. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาล นครเช้าสมุยให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่าง สम่ำเสมอโดยไม่ให้มีการตกค้าง</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวด</p>

ลงชื่อ.....พญ พ. .....๒๕๖๓/๗๙

(นายปิ่มภา ตามไห และ นายชัยพัฒน์ พิพธรย)

ลงชื่อ.....สุวัณรัตน์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>ชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พลาสติก กระดาษ และเศษอาหารสด เป็นต้น มี <b>286.00 กิโลกรัม/วัน</b></p> <p><b>2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ</b></p> <p>โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพัก และห้องน้ำในแต่ละห้องพัก โดย ในแต่ละวันจะมีพนักงานเข้าไปทำความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย แล้วนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอย รวมบริเวณอาคารห้องควบคุมงานระบบไฟฟ้าและห้องพัก มูลฝอยรวม สำหรับพื้นที่ส่วนนี้ฯ โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิดตั้งอยู่ท่าไ่ป้ายในพื้นที่โครงการ</p> <p><b>3) ห้องพักมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอย</b></p> <p>ห้องพักมูลฝอยรวมสำหรับโครงการ ตั้งอยู่ภายในอาคารห้องควบคุมงานระบบไฟฟ้าและห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ ซึ่งมีประตูปิดมิดชิด โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน</p>	<p>3. ติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ เพื่อง่ายต่อการแยกของผู้มาใช้บริการ รวมถึงจัดให้มีติดป้ายรณรงค์เชิญชวนแยกขยะบริเวณจุดทิ้งขยะแต่ละขั้น เช่น “ร่วมกันแยกขยะ ช่วยลดมลภาวะของโลกเรา”</p> <p>4. มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดแล้วแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า</p> <p>5. การจัดการมูลฝอยอันตราย ในขณะปฏิบัติงาน โครงการจะกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง ประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสีย อันตรายชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นไปยังเทศบาลนคร เกาะสมุย</p> <p>6. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ขนาด 240 ลิตร ตั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องพักมูลฝอยย่อยสลาย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย สีเขียว ภายในมีถุงสีเขียวรองรับ</li> </ul>	<p>ล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>2. ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขาภิณฑ์ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

กรรมการผู้จัดการ

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สามบี จำกัด โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

55/110

ลงชื่อ.....นางสาวบรีด้าภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวบรีด้าภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563 /  
E-mail: [info@envinment-thailand.com](mailto:info@envinment-thailand.com)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>ห้องน้ำภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทขนาด 240 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องพักมูลฝอยย่อยสลาย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย สีเขียว ภายในมีถุงสีเขียวรองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>- ห้องพักมูลฝอยทั่วไป จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟ้า ภายในมีถุงสีฟารองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>- ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงสีเหลืองรองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>- ห้องพักมูลฝอยอันตราย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีส้ม ภายในมีถุงสีส้มรองรับมูลฝอยอันตราย</li> </ul> <p>สำหรับมูลฝอยรีไซเคิล โครงการจะจัดพนักงานรับผิดชอบคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลไว้ภายในพื้นที่ห้องน้ำมูลฝอยรีไซเคิล และประสานร้านรับซื้อของเก่าเข้าทำการซื้อ-ขายทุกสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสมต่อไป</p> <p>สำหรับมูลฝอยย่อยสลายจะถูกนำไปเก็บไว้ยังพื้นที่วางมูลฝอยย่อยสลายก่อนนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก ไว้ใช้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะเข้าสู่ระบบ</p>	<p>มูลฝอยอีกชั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ห้องพักมูลฝอยทั่วไป จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟ้า ภายในมีถุงสีฟารองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>● ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงสีเหลืองรองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>● ห้องพักมูลฝอยอันตราย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีส้ม ภายในมีถุงสีส้มรองรับมูลฝอยอันตราย</li> </ul> <p>7. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยจะถูกรวบรวมลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียตั้งที่ 1 WWTP-01 ของโครงการ โดยออกแบบให้สามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำเสียได้ 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน ของโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำลงสู่บ่อชีมของโครงการ</p> <p><u>มาตรการลดผลกระทบจากถังหมักมูลฝอยย่อยสลาย</u></p>	

ลงชื่อ.....ณัฐ พัฒนา.....

(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ เพทุรย์)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครภาวะสมุย โดยทางโครงการได้จัดให้มีมาตรการในการกำจัดมูลฝอยย่อยสลายดังแสดงในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยย่อยสลาย</p> <p>นอกจากนี้ การจัดการมูลฝอยอันตราย ในขณะปฏิบัติงาน โครงการจะกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าว เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นไปยังเทศบาลนครภาวะสมุย ก่อนจะรวบรวมและส่งไปยังองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานีประสานให้หน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขนส่งของเสียอันตรายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ขนส่ง มารับขยะอันตรายไปกำจัดต่อไป</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่จัดวางถังหมักปุ๋ยไว้ในเส้นทางสัญจรและใกล้ที่พักของผู้มาใช้บริการ</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่ทำการติดตั้งถังหมักปุ๋ยของโครงการ</li> <li>ดูแลไม่ให้บริเวณถังหมักปุ๋ย มีแมลงตอม และมีกลิ่นระบกพื้นที่ข้างเคียง</li> <li>จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของถังหมักปุ๋ยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>พื้นที่ที่ทำการหมักปุ๋ย ทางโครงการป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปทำลาย หรือแบ่งพื้นที่ชัดเจน และมีป้ายระบุชัดเจน เช่น ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้า พื้นที่ติดตั้งปุ๋ยหมักสำหรับพนักงานของโรงแรมเท่านั้น เป็นต้น เพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน</li> </ol>	

ลงชื่อ.....  
นายมาศ ตามไฟ และ นายชัยพัฒน์ เพ็ญธาร์

(นายมาศ ตามไฟ และ นายชัยพัฒน์ เพ็ญธาร์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045488

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

57/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
www.enmove-thai.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 ระบบไฟฟ้า	<p>โครงการจะ <u>ขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย</u> ซึ่งเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า โดยโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟาร่วม 1,295 kVA ซึ่งโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil Type) ขนาด 1,600 kVA จำนวน 1 ชุด สำหรับเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>- <u>ระบบไฟฟ้าสำรอง</u></p> <p>ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันมีผลทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าหลักของอาคารได้นั้น ทางโครงการฯ จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ได้แก่ Generator ขนาด 1,600 kVA จำนวน 1 ชุด ให้กำลังไฟฟ้าแบบสำรองไฟ (Standby Rating) เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.8 เป็นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคารแบบชุดตู้ครอบเก็บเสียง ระดับเสียงต้องไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) วัดที่ระยะ 1 เมตร รอบเครื่องขณะเดินเครื่องที่เต็มพิกัด ต้องประกอบสำเร็จรูปหัวชุดจากโรงงานผู้ผลิตจากประเทศในกลุ่มยุโรป หรือ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแจกว่าจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการทุกห้องพักได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน</li> <li>ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง</li> <li>ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต</li> <li>เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำสำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา</li> <li>เลือกการออกแบบอาคารโครงการ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า</li> <li>ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดภายในโครงการ โดยจะเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) เพื่อช่วยในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า</li> <li>ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างต่อตัวตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</li> <li>ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
.....

(นายไม่ค่า ตามไห และ นายชัยพัฒน์ พฤรย์)



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มีนาคม 2563

58/110

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
ENWEIN'N ENVIRONMENTAL CONSULTANT CO., LTD  
www.enweinmove-thai.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	<p>สหรัฐอเมริกาที่ได้รับการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001</p> <p><b>ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า</b></p> <p>โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลา ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับสายป้อนในพื้นที่หรือกลุ่มอาคาร จะออกแบบเป็นสายเคเบิล (Cable) ติดตั้งในท่อร้อยสายหรือรางเดินสาย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้า</p> <p><b>การอนุรักษ์พลังงาน</b></p> <p>เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ การใช้ไฟฟ้าของโครงการในระยะดำเนินการ จึงส่งผลกระทบระดับต่ำ ต่อพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>ถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>8. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>9. จัดให้มีสวิตช์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถปิด-ปิด ได้เฉพาะจุด</p> <p>10. การติดตั้งกราะจก หรือติดพิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร</p> <p>11. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้ปรับระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ในห้องพักให้พอเหมาะสมอยู่ในระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส</p> <p>12. ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p> <p>13. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการ พร้อมทั้งการดูแลสวน และต้นไม้ให้เจริญเติบโตอยู่</p> <p>14. จัดให้มีการตรวจสอบ และอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสงสำหรับห้องที่มีการติดเครื่องปรับอากาศ</p>	

ลงชื่อ.....

(นายไม่ค่า ตามไไท และ นายชัยพัฒน์ ไฟธารย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED  
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

59/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเนอร์ จำกัด ENVIMOVE CO.,LTD  
มีนาคม 2563 [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)		<p>เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ่นเปลืองพลังงาน</p> <p>15. จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง</p> <p>16. ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้</p> <p>17. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่เหมือนลำไบยจังหวัดน้อมแปลง</p> <p>18. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที</p> <p>19. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจน ติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <p><u>มาตรการลดผลกระทบเรื่องเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</u></p> <p>1. จัดให้มีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น</p> <p>2. เลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ออกแบบสอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p>	

ลงชื่อ.....

(นายไมค่า ตามไฟ และ นายชัยพัฒน์ เพทุรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
Reg. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

60/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CO., LTD  
[WWW.WINNARAWET-THAI.COM](http://WWW.WINNARAWET-THAI.COM)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)		<p>มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และทางโครงการจะเลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานหรือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพควบคุมมลพิษทางเสียงตามมาตรฐาน Directive 2000/14/EC, Regulation SI 2001/1701</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบพื้นที่ข้างเดียวโครงการ สอดคล้องถึงผลกระทบเรื่องเสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโครงการทำงาน</p> <p><b>มาตรการป้องกันและแก้ไขในกรณีไฟฟ้าดับ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการสำรองน้ำใช้เพียงพอ กับระยะเวลาไฟดับ</li> <li>จัดให้มีพนักงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินว่าสามารถใช้งานได้ทุกด่วน</li> <li>ในกรณีไฟฟ้าดับช่วงกลางคืน ต้องเตรียมไฟฉาย หรือเทียนไว เพื่อให้ความสะดวกและแสดงสิ่งกับพนักงานและผู้มาใช้บริการ</li> <li>จัดให้มีพนักงานรายงานสถานการณ์ไฟฟ้าทุกๆ 2 ชั่วโมง แก่ผู้มาใช้บริการห้องพัก</li> </ol>	

ลงชื่อ.....  
.....  
.....

(นายไนมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิชุรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
เบอร์โทรศัพท์ 010 555 004 5485  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

61/110

ลงชื่อ.....  
.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
เบอร์โทรศัพท์ 081 222 1111  
อีเมล์ info@envinment.co.th  
เว็บไซต์ www.envinment-thai.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)		<p>5. ในกรณีที่ไฟฟ้าดับระหว่างมื้ออาหาร ให้จัดเตรียมอาหารไว้มีคุณภาพที่สุด ลดการเกิดควันในห้องครัว</p> <p>6. จัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราโรงเรือนตลอดเวลา เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดกับผู้เข้าพักอาศัย</p>	
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย	<p>โครงการ Anantara Vacation Club มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารโรงแรมขนาดความสูง 1-4 ชั้น จะจัดให้มีระบบป้องกันและรับอัคคีภัย ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ผู้ถูกไฟลึงต่างๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยอุปกรณ์และลักษณะการทำงานดังนี้</p> <p>1. ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงใหม่ โครงการจัดให้มีระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงใหม่สำหรับโครงการ</p> <p>2. ระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงใหม่ ทั้งนี้ ในการอพยพผู้คนออกจากอาคาร ทีมฉุกเฉินของโครงการจะดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติในการอพยพ</p>	<p>1. จัดให้มีจุดรวมพล (Point of Assembly) จำนวน 5 จุด จุด 1 บริเวณด้านหลังของอาคาร F (อาคาร Gym &amp; Spa) จุดที่ 2 บริเวณถนนของโครงการระหว่างอาคาร A1 และอาคาร A2 (อาคารพักอาศัย) จุดที่ 3 บริเวณหน้าอาคาร A3 และอาคาร A4 (อาคารพักอาศัย) จุดที่ 4 บริเวณถนนของโครงการระหว่างอาคาร A6 (อาคารพักอาศัย) และจุดที่ 5 บริเวณหน้าอาคาร B (อาคารต้อนรับ)</p> <p>2. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ติดตั้งป้ายที่ระบุว่า “จุดรวมพล” ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>4. ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจน ป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้คำว่า “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาทั้ง</p>	<p>1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคารทุก ๆ 1 ครั้ง/ปี</p> <p>2. ซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง</p> <p>4. ตรวจสอบแบบเตอร์สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งานและทดสอบอุปกรณ์</p> <p>5. ตรวจสอบสภาพจุดรวมพลของโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข</p>

ลงชื่อ.....นายไนกา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ โพธิรัตน์

(นายไนกา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ โพธิรัตน์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

62/110

ลงชื่อ.....นางสาวบรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวบรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>ผู้คนออกจากอาคาร (Evacuation Procedure) โดยมีจุดรวมพลจำนวน 5 จุด โดยจุดที่ 1 บริเวณด้านหลังของอาคาร F (อาคาร Gym &amp; Spa) ขนาดพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร จุดที่ 2 บริเวณด้านของโครงการระหว่างอาคาร A1 และอาคาร A2 (อาคารพักอาศัย) ขนาดพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร จุดที่ 3 บริเวณหน้าอาคาร A3 และอาคาร A4 (อาคารพักอาศัย) ขนาดพื้นที่ประมาณ 40 ตารางเมตร จุดที่ 4 บริเวณด้านของโครงการระหว่างอาคาร A6 (อาคารพักอาศัย) และอาคาร C (อาคารรับประทานอาหาร) ขนาดพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร และจุดที่ 5 บริเวณหน้าอาคาร B (อาคารต้อนรับ) ขนาดพื้นที่ประมาณ 30.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่จุดรวมพลเท่ากับ 180.00 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการเท่ากับ 0.39 ตารางเมตร/คน (180 ตารางเมตร/458 คน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โครงการจะจัดให้มีการซ้อมพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ และทางเดิน</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>6. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงอยู่เสมอ เช่น ลักษณะ จับ และสายฉีดไฟม เป็นต้น โดยส่วนที่สูงที่สุดของถังดับเพลิงต้องมีความสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร ซึ่งต้องหันด้านที่มีริการใช้ออกมาให้เห็นชัดเจน และทุกครั้งที่ใช้งานถังดับเพลิงเสร็จแล้ว จะต้องนำไปอัดก้ำมีใหม่ทุกครั้ง</p> <p>7. การติดตั้งถังดับเพลิง ต้องไม่อยู่ในจุดที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานานๆ</p> <p>8. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้</p> <p>9. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เจ้าหน้าที่ของโครงการ ต้องเป็นผู้นำในการนำผู้พักอาศัยออกจากอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยมากที่สุด</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  
(นายไมมา ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

BEACH CLUB OWNER LIMITED บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

63/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
ENGINES MENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.eninges.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	น้อยกว่า 1 ครั้ง ทางโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบพื้นที่จุดรวมพลอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีป้ายระบุพื้นที่ขอบเขตชัดเจน	10. จัดให้มีการฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบเตือนภัยของโครงการให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 11. ปูมกดส่งสัญญาณเตือนภัย จะต้องเขียนวิธีการกดให้ชัดเจน ลับ และกะทัดรัด 12. ติดตั้งแบบแปลนแผนแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร 13. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร โดยมีขนาดความเย็นรวมประมาณ 531.30 ตัน เมื่อพิจารณา กิจกรรมในโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพักผ่อน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการของโครงการ แหล่งกำเนิดความร้อนที่ระบายออกจากกิจกรรมต่างๆ	1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้มีความสามารถใช้งานได้เสมอโดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มีให้สิ่งกีดขวางกัน 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและท้วถึง 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการมากที่สุด ขนาดพื้นที่ 5,816.02 ตารางเมตร	1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานโยธาฯ และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ลงชื่อ.....  
นายไนมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์

(นายไนมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท ไนมา จำกัด โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485  
กรรมการผู้จัดการ  
มีนาคม 2563

64/110

ลงชื่อ.....  
นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563 | EMOVE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CO.,LTD  
www.emove-thai.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (ต่อ)	การระบายน้ำร้อนของระบบปรับอากาศของโครงการ ที่อัตราการไหลลดความเย็นสูงสุด 531.30 ตัน จะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.33°C และการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิวสัมผัสของอาคารในโครงการจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้น 0.04 °C ซึ่งเมื่อร่วมแล้วจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04-1.33°C ทั้งนี้ ไม่ยืนต้นในพื้นที่โครงการดึงเอาระบบปรับอากาศมาใช้ในการคายน้ำและจะส่งผลให้พื้นที่โดยรอบเย็นลงได้ 22,255,398 บีทียู/วัน หรือเท่ากับ 1,854.62 ตันความเย็น โครงการจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อผลิตความเย็นสูงสุดวันละ 531.30 ตัน ดังนั้น ไม่ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่โครงการสามารถลดความร้อนที่เกิดจากการปรับอากาศซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดความร้อนต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการได้อย่างเพียงพอ	4. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 5. เลือกใช้อุปกรณ์ปรับอากาศที่ประหยัดไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	สิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
(นายไมคา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิทูรย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LTD บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

65/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
www.enwinment.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ	<p>โครงการได้จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและระบบการจราจรอโดยรอบ โครงการมีทางเข้า จำนวน 1 แห่ง และทางออก จำนวน 1 แห่ง ความกว้าง 4 เมตร เชื่อมต่อกับสาธารณูปโภค (ถนนศรีเมือง) เขตทางกว้าง 6 เมตร สำหรับการจราจรภายในโครงการ จะจัดให้มีทางวิ่งรถยนต์ ความกว้าง 4 เมตร จัดระบบการจราจรเป็นแบบเดินรถแบบทิศทางเดียว ระยะดำเนินการจะมีปริมาณรถยนต์ จำนวน 36 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถทั่วไป จำนวน 34 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 2 คัน) นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 34 คัน โดยคิดตามจำนวนที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในโครงการทั้งหมด เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งค่า PCE ของรถยนต์ส่วนบุคคล เท่ากับ 1.00 ดังนั้น จะมีปริมาณรถที่เกิดขึ้นจากโครงการ 36.00 PCU/วัน จากการพิจารณาค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเปิดดำเนินการ ถนนสาธารณูปโภค (ถนนศรีเมือง) มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่น่าจะมีผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดำเนินการส่งผลกระทบจะอยู่ระหว่างดับปานกลาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน</li> <li>อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านหลังของโครงการทางด้านทิศตะวันออก สามารถใช้ถนนของโครงการเป็นทางเข้า-ออก เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะ (ถนนศรีเมือง)</li> <li>ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ที่จอดรถ หรือจอดรถได้แล้ว</li> <li>ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน</li> <li>ในเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ จะต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา</li> <li>แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ จอดรถให้เป็นระเบียบ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบป้ายแสดงทางเข้า-ออก อยู่ในระยะที่มองเห็นชัดเจน</li> <li>ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</li> <li>ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายจราจร เป็นต้น</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ นรร ผู้จัดการ  
(นายไนกา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพุทธย์)

66/110

ลงชื่อ กศ  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ๑๔๒๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐  
มีนาคม 2563 เว็บไซต์ [www.evinment.com](http://www.evinment.com)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)		8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความคุ้มและอำนวยความสะดวกด้านน้ำประปาในช่วงเวลาเร่งด่วน 9. จัดทำพื้นถนนให้มีความขยายและเข้าร่องให้มีความกว้างและความลึกเท่ากับ 1 เมตร โดยทำเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงมีความยาวเท่ากับ 10 เมตร 10. ติดตั้งป้ายจราจรและกระจกโกร่งนิรภัยในตำแหน่งที่เป็นมุ่งอับ <sup>๔</sup> 11. อบรมพนักงานคนขับรถก่อฟ ให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการขับขี่ 12. จัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับรถเก็บขยะ	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
3.9 การจัดการสรรว่ายน้ำ/สรรว่ายน้ำ	โครงการ Anantara Vacation Club ได้จัดให้มีสรรว่ายน้ำสำหรับให้บริการกับผู้ที่มาใช้บริการภายใต้โครงการ เป็นสรรว่ายน้ำส่วนกลางจำนวน 10 สรรว ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารพักอาศัย (อาคาร A1-A5) และสรรว่ายน้ำส่วนตัวภายในอาคารวิลล่า K1, K2-K3, K4, K5-K6 และอาคาร B (อาคารต้อนรับ) จำนวน 7 สรรว รวมจำนวนสรรว่ายน้ำในโครงการทั้งสิ้น 17 สรรว	<b>มาตรการด้านโครงสร้างสรรว่ายน้ำ</b> 1. โครงสร้างของสรรว่ายน้ำต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดได้ 2. จัดให้มีรายงานrangle	1. ตรวจสอบพื้นผิวทางเดินรอบสรรว่ายน้ำและพื้นผิวใต้สรรว่ายน้ำ หากชำรุดต้องแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ตรวจสอบบริเวณขอบสรรว และทางเดินสรรว่ายน้ำ ขอบสรรว่ายน้ำ

ลงชื่อ.....  
นายไนมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์

(นายไนมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์)



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
REG. No: 0105550045485

67/110

ลงชื่อ.....  
นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนแทลลิกส์ จำกัด (มหาชน)  
มีนาคม 2563  
www.enewthailand.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การจัดการสระน้ำ/สระว่ายน้ำ (ต่อ)	<p>ลักษณะโครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้าง และด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบชี้ง เป็นกิจกรรมที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่ร่วมกันในสระว่ายน้ำ จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ถ้า สระว่ายน้ำขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้ง มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สรรว่ายน้ำอาจกล่าวเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคเยอต้า อักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผล มาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอัก อาการคลื่นไส้ อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนี้ ยังรวมถึง อุบัติเหตุต่าง ๆ ด้วย</p>	<p>ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง</p> <p>3. จัดให้มีจุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ</p> <p>4. จัดให้มีที่วางสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ทำความสะอาดได้ง่าย</p> <p>5. พื้นที่สระว่ายน้ำ ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง เรียบไม่แตกร้าวทำความสะอาดง่ายไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี</p> <p>6. จัดให้มีการตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าวเป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <p><b>มาตรการด้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</b></p> <p>1. ติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ และจัดให้มีเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง</p> <p>2. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือตัวเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีสระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.50 เมตร ขึ้นไป โดยตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆอย่างน้อย 3 ระยะ ดำเนินกรณี</p>	<p>ไม่ให้มีน้ำขังทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างโดยจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยด้วยตัวเองที่ตรวจสอบได้แก่ Coliform Bacteria</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตาก้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสระว่ายน้ำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิด-ปิดสระว่ายน้ำ</p> <p>6. จัดให้มีการตรวจวัดการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ปีละ</p>

ลงชื่อ.....  
.....  
.....

(นายไมมา ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กุมภาพันธ์ 2563

68/110

ลงชื่อ.....  
.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนิเวอรอนเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
www.enivon.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การจัดการสระน้ำ/สระว่ายน้ำ (ต่อ)		<p>ความลึกไม่ถึงระดับที่กำหนด ทางโครงการจะระบุความลึกจริงไว้ให้ชัดเจน</p> <p>3. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือสถานีตำรวจนครบาล ปิดป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที</p> <p>5. จัดให้มีจัดการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>6. จัดให้มีการทำความสะอาดไม้เท้าขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่นตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ำ และต้องรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>7. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ</p>	<p>1 ครั้ง ด้วยน้ำที่ทำการตรวจวัดและเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)</li> <li>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)</li> <li>- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)</li> <li>- ความกระด้าง (Calcium Hardness)</li> <li>- กรดไซยา酇ิก (Cyanuric Acid)</li> <li>- คลอไรด์ (Chloride)</li> <li>- แอมโมเนีย (Ammonia)</li> <li>- ไนเตรต (Nitrate)</li> </ul> <p>จุลทรรศกลุ่มที่ทำให้เกิดโรคได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i></p>

ลงชื่อ.....  
นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ โพธุรักษ์

(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ โพธุรักษ์)

กรรมการผู้จัดการ

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
นบพิชช์ ษามุย มีช กลับ โน๊มเมอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

69/110

ลงชื่อ.....  
นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท เอนไวนอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 มีนาคม 2563

www.enov-thai.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การจัดการสระน้ำ/สระว่ายน้ำ (ต่อ)		<p>8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำรั้ว (Lift Guard) อย่างน้อยจำนวน 1 คน และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนในน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำรั้วว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p><b>มาตรการด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำโดยใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)</li> <li>จัดให้มีการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชุ่มของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำชุ่มให้ดำเนินการการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง</li> <li>จัดให้มีป้ายแสดงกฎหมายป้องกันการเข้าสระว่ายน้ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด และชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง</li> <li>- ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ</li> <li>- ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ</li> </ul> </li> </ol>	<p>7. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเครื่องครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์)

70/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวบริภารณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวน์อ่อนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563 [WWW.EWINE-THAILAND.COM](http://WWW.EWINE-THAILAND.COM)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การจัดการสระน้ำ/ระบายน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก และ ห้ามปัสสาวะบ้านน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูลลงในน้ำ</li> <li>- จำนวนผู้มาใช้บริการมากที่สุด ที่ระบายน้ำสามารถรองรับได้</li> <li>- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจนน้ำ</li> <li>4. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน ประชาระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตัวแกรงข้อนวัสดุแขวนloy</li> <li>5. ดูแลเมืองให้การนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในระบายน้ำ</li> <li>6. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่ระบายน้ำเนื่องจากทำให้น้ำในระบายน้ำเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณระบายน้ำ หลังจากปิดใช้ระบายน้ำแล้ว</li> <li>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำและท่อไม่ให้มีการรั่วซึม</li> <li>8. ตรวจเช็คระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนน้ำ</li> </ul>	

ลงชื่อ.....  
นายเมฆา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์

(นายเมฆา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNED LIMITED บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สหชัย บีช ออฟฟิเชียล จำกัด  
REG. No.: 010550045461  
กรรมการผู้จัดการ  
มีนาคม 2563

71/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวบรีภารณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเม็นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
E-mail: info@envinonmental.com  
www.envinonmental.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การจัดการระบบน้ำ/ระบายน้ำ (ต่อ)		<p>และทำให้กระบวนการบำบัดน้ำสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ลดการใช้น้ำ</p> <p>9. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ทุกๆ 1 เดือน</p> <p>10. จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพทุกๆ 1 ปี ด้วยน้ำที่ทำการตรวจวัดและเก็บทามาตรฐานตามที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)</li> <li>- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)</li> <li>- กรดไซยาบูริก (Cyanuric Acid)</li> <li>- คลอไรด์ (Chloride)</li> <li>- แอมโมเนีย (Ammonia)</li> <li>- ไนเตรต (Nitrate)</li> <li>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> </ul>	

ลงชื่อ.....  
นายไม่มา ตามไก และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์

(นายไม่มา ตามไก และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485 กรรมการผู้จัดการ  
มีนาคม 2563

72/110

ลงชื่อ.....  
นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563 

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การจัดการสารน้ำ/สารร่วมน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)</li> <li>11. สำหรับสารร่วมน้ำส่วนตัวที่อยู่ภายนอกบ้านพักวิลล่า แต่ละหลัง ในกรณีที่ต้องทำความสะอาด เดินระบบเครื่องกรอง หรือเก็บตัวอย่างน้ำในสารร่วมน้ำส่วนตัวที่เป็นอาการวิลล่า ทางเจ้าหน้าที่ของโครงการจะต้องขออนุญาตผู้เข้าพักก่อนที่จะปฏิบัติงาน ต้องดำเนินในช่วงที่ไม่มีผู้เข้าพัก หรือในกรณีมีผู้เข้าพักให้ทำการแจ้งผู้เข้าพักให้รับทราบล่วงหน้า</li> <li>12. สำหรับสารร่วมน้ำส่วนตัวที่อยู่ภายนอกบ้านพักวิลล่า แต่ละหลัง ในกรณีที่มีการเติมคลอรีน จะติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลาที่มีการเติมคลอรีน ห้ามลงเล่นน้ำในสารร่วมน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งในการเก็บตัวอย่างน้ำในสารร่วมน้ำส่วนตัวของกลุ่มอาการดังกล่าว จะต้องขออนุญาตผู้เข้าพักก่อนที่จะปฏิบัติงาน หรือในช่วงที่ห้องพักของโครงการว่างไม่มีผู้พักอาศัยในห้อง อาจจะช่วงที่ผู้มาใช้บริการเช็คอินออก หรือช่วงที่เตรียมจัดห้องเพื่อรับผู้มาใช้บริการใหม่</li> </ul>	

ลงชื่อ.....ณรุ๊ก .....มนต์ .....

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สमุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
Reg. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

73/110

ลงชื่อ.....นราพร .....

(นางสาวนราพร วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนมันทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563

บริษัท บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
BEACH CLUB OWNER LTD  
www.beachclubowner.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<b>4. ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต</b>			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ 4 ตำบลลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโดยรอบพื้นที่ของโครงการในรัศมีที่ทำการศึกษา 1 กิโลเมตร เป็นบ้านพักตากอากาศ อาคารโรงแรม สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และบ้านพักอาศัย เป็นต้น ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนี้</p> <p><b>ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ</b></p> <p>เมื่อโครงการก่อสร้างและเปิดดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผลกระทบทางบวกต่อการเพิ่มทางเลือกในการหาที่พักนอกจานี้ โครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่สำหรับพนักงานโครงการส่งผลต่อสภาพการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ที่พบว่า การดำเนินโครงการทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น</p> <p><b>ผลกระทบทางสังคม</b></p> <p>จากการศึกษาถึงผลกระทบระยะดำเนินโครงการเรียงตามลำดับความสำคัญที่อาจส่งผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัย</p>	<p>1. โครงการต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในการกุศล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม</p> <p>2. พิจารณารับพนักงานในห้องถีนเข้าทำงานเพื่อลดการอพยพอย้ายของประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้นในส่วนที่มีผู้ให้เช่าพักอาศัย</p> <p>3. จะต้องตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้เช่า เพื่อกลั่นกรองผู้เช่า เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการรบกวนการลักขโมยและยาเสพติดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและประชาชน</p> <p>4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ</p> <p>5. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและ</p>	<p>1. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ลงชื่อ.....  ..... นายมานะ ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์


(นายมานะ ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No. 0105550045485



กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

74/110

ลงชื่อ.....  .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563   
Envine Mental Co., Ltd.  [WWW.ENVINEMOVE-THAILAND.COM](http://WWW.ENVINEMOVE-THAILAND.COM)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า การจราจรติดขัด การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง ปัญหาขยะและน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นหลังจากเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ ทางเจ้าของโครงการได้จัดเตรียมมาตรการ ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งทำให้ผลกระทบด้านลบที่เกิดจากโครงการลดลงหรือไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด	ข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบ สภาพปัญหาและนำไปแก้ไข	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โครงการ Anantara Vacation Club เมื่อเปิดดำเนินการจะประกอบด้วย เป็นกลุ่มอาคารโรงแรม 1-4 ชั้น จำนวน 32 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 129 ห้อง ทั้งนี้ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมด จากรายงานพาหนะที่ผู้มาใช้บริการภายในพื้นที่โครงการ ในระยะดำเนินการทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> และ HC เท่ากับ $5.34 \times 10^{-7}$ , $1.07 \times 10^{-7}$ , $1.72 \times 10^{-4}$ , $9.03 \times 10^{-6}$ , $2.13 \times 10^{-6}$ และ $3.66 \times 10^{-5}$ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ตรวจวัดโดยบริษัท ท็อป-แล็บ คอนซัล แทนที่ จำกัด เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน 2562 ตรวจวัด 3 แตนท์ จำกัด	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอ ต่อสำนักงานโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</li> <li>ตรวจสอบการทำงานของระบบ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</li> <li>อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อม แผนอพยพหนีไฟ</li> </ol>

ลงชื่อ..... พ.ร. ๑๘๖๙/๒๕๖๔

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โฉนดจำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โฉนดจำกัด  
REG. No: C 10550045488

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โฉนดจำกัด  
มีนาคม 2563

75/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอ็นไวน์เอนเมท จำกัด  
มีนาคม 2563  
www.enwin-enmet.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	วันต่อเนื่อง พบร้า ในระยะดำเนินการความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NOx, SO <sub>2</sub> และ HC เท่ากับ 0.039, 0.028, 0.48, $9.03 \times 10^{-6}$ , $2.13 \times 10^{-6}$ และ $3.66 \times 10^{-5}$ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งพบว่า ไม่มีมลสารใดที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากโครงการจัดให้มีพนักงานอยู่และความสะอาด และความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างจาก 4 ตำบลติดกัน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการบริการทางด้านสาธารณสุข ในกรณีเมื่อมีผู้มาพักอาศัยเพิ่มขึ้น จะทำให้แพทย์และสถานพยาบาลต้องรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ตามไปด้วยนั้น คาดว่าการดำเนินโครงการตั้งกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านนี้แต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่ห่างจาก 4 ตำบลติดกัน อำเภอเกาะสมุย ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว สำหรับสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่	-	1. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายไแมค ตามไฟ และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0 1 0 5 5 0 0 4 5 4 8 5

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

76/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวเบเดียร์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563  
[WWW.EVANNOV-THAILAND.COM](http://WWW.EVANNOV-THAILAND.COM)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลเกาะสมุย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลีงงาม นอกจากนี้ ยังมี คลินิกอีกหลายแห่ง ประกอบกับการให้บริการด้าน สาธารณสุขของบริเวณพื้นที่โครงการ มีให้เลือกใช้บริการ หลายแห่ง ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และคลินิกต่างๆ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้อาศัยภายในโครงการจะสามารถกระจายไปรับ บริการสาธารณสุขได้โดยสะดวกและรวดเร็วตามความ พอดีและกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล		
4.4 หคนีบภาพและสุนทรียภาพ	<p><b>1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์</b></p> <p>จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากระบบ ฐานข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และระบบภูมิ สนเทศโครงการสำรวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ กรมศิลปากร (อ้างอิงจาก : <a href="http://www.gis.finearts.go.th">www.gis.finearts.go.th</a> สืบคันวันที่ 4 กันยายน 2562) ไม่พบตำแหน่งที่ตั้ง โบราณสถาน ดังนั้น โครงการไม่มีผลกระทบต่อแหล่ง โบราณสถานและแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์</p> <p><b>2) ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ</b></p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร 5,816.02 ตาราง เมตร ตามที่ได้ออกแบบไว้ คิดเป็นสัดส่วน โดยปลูกทึ้งไม้ ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้ประดับ โดยเน้นปลูกพื้นในท้องถิ่น เดิม</p> <p>2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆภายในโครงการให้มีความ สภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ เสมอ</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดี อยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พัก อาศัย รวมถึงก้าว ของมีสีน้ำดินขนาดใหญ่ของโครงการ ไม่ให้เกิดอันตราย</p>	<p>1. ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สี เขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอทุก 1 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ</p>

ลงชื่อ.....  
.....

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพุธย์)


SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย มีช จำกัด จำกัด บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045455  
มีนาคม 2563

กรรมการผู้จัดการ

77/110

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอ็นไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563   
[WWW.ENVMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.4 หัคนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)	โครงการ Anantara Vacation Club ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลลังงาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่รอบโครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักตากอากาศ อาคารโรงแรม สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และบ้านพักอาศัย เป็นต้น ดังนั้นในช่วงระยะดำเนินการจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อพื้นที่รอบโครงการ และทางผู้รับเหมาควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยรอบพื้นที่โครงการ		สิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
4.5 การบดบังแสง	โครงการ Anantara Vacation Club เป็นกลุ่มอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 1-4 ชั้น จำนวน 32 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 129 ห้อง โดยอาคารของโครงการมีความสูงที่สุดเท่ากับ 11.95 เมตร ซึ่งการบดบังแสงของอาคารของโครงการต่ออาคารข้างเคียงจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงโมงแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ ลักษณะของอาคาร โครงการ และอาคารใกล้เคียง ทิศทางหรือการทำมุมของดวงอาทิตย์กับอาคารโครงการในช่วงเวลา และฤดูกาล เป็นต้น ทั้งนี้โครงการเป็นกลุ่มอาคารความสูง 1-4 ชั้น มีระยะห่างกลุ่ม	1. ขึ้นตอนของการออกแบบ ทางโครงการได้ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และวัสดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงดันทางลม ซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ 2. โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ ใน วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง	1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
.....

(นายเมฆา ตามใจ และ นายชัยพันธุ์ พิพูรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No.: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

78/110

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอ็นไวน์เอนเนท จำกัด  
มีนาคม 2563  
เว็บไซต์ www.samui-thailand.com

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.5 การบดบังแสง (ต่อ)	อาคารข้างเคียงกับอาคารโครงการมากพอที่จะไม่ส่งผลผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านการบดบังแสงในระดับต่ำ		
4.6 การบดบังทิศทางลม	โครงการ Anantara Vacation Club เป็นกลุ่มอาคาร โรงแรม ขนาดความสูง 1-4 ชั้น จำนวน 32 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 129 ห้อง โดยอาคารของโครงการมีความสูงที่สุดเท่ากับ 11.95 เมตร การประเมินผลกระทบจากการบดบังกระแสลมของอาคารโครงการต่อบ้านพักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะใช้ข้อมูลทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการ สรุปได้ว่า อาคารโครงการจะการบดบังทิศทางลมในบางช่วงเวลาเท่านั้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ดังนั้นผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่โดยรอบโครงการในภาพรวมจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ขั้นตอนของการออกแบบ โครงการได้ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และวัสดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทางลม ซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ</li> <li>โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มงอกรสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</li> </ol> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด</p>

ที่มา : บริษัท เอ็นไวนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด, 2563

หมายเหตุ : เจ้าของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ เป็นผู้รับผิดชอบและต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เป็นได้อย่างชัดเจน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนำส่งต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน

ลงชื่อ.....  
(นายไมมา ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ พธุรย์)

กรรมการผู้จัดการ

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

79/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอ็นไวนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563 [WWW.EVIVILOVE-THAI.COM](http://WWW.EVIVILOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ตัวบ่งชี้ที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ	- การวางผังก่อสร้าง และรื้อ ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบการจัดการวางผังก่อสร้างและรื้อ ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
2. คุณภาพอากาศ	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ	- ผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งกล้อง <sup>รับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม</sup>	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 3) ปริมาณก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- บริเวณริมรั้วทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ การเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป	- ทุกวันตลอดระยะเวลาที่มีการทำ ฐานรากและทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงาน ผลการตรวจวัดทุกเดือน	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ ผลกระทบระดับเสียงและความ สั่นสะเทือนที่ได้รับจากการกิจกรรม ของโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัย รอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)

ลงชื่อ.....  
นายเมภา ตามไห และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ

SAMUI  
BEACH CLUB OWNED LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอบายด์ อินฟู  
REG. No: 0105550045425

มีนาคม 2563

80/110

ลงชื่อ.....  
นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวนรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563 ENVI MOVE ENVIRONMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	- ตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ดังนี้ 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 2) ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) 3) ระดับเสียงรบกวน	- บริเวณริมรั้วทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ โดยการเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง ทั่วไป	- ทุกวันตลอดระยะเวลาที่มีการทำการฐานรากและทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)	- บริเวณริมรั้วทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ การเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- ทุกวันตลอดระยะเวลาที่มีการทำการฐานรากและทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
4. การขะล้างและพังทลายของหน้าดิน	- สภาพของพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น และตรวจสอบให้มีการปรับลดพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
5. คุณภาพน้ำ	- คุณภาพน้ำทะเล ดัชนีดังนี้ - ความเป็นกรด-ด่าง(pH) - สารแขวนลอย (SS) - ความเค็ม (Salinity)	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล โดยจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดบริเวณด้านทิศตะวันตกที่ติดกับโครงการ จุดที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ (แนวหมุด	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายไมมา ตามไก และ นายชัยพัฒน์ ไฟฟาร์ย)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5.คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)</li> <li>- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen)</li> <li>- ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus)</li> <li>- ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)</li> <li>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>- อุณหภูมิ (Temperature)</li> <li>- แบคทีเรียกลุ่มฟีโคลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)</li> <li>- แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเตอโรโคคอกไค (Enterococci Bacteria)</li> </ul>	<p>ที่ดิน) (พิกัด : 9°25'36.02"น. 99°56'13.25"อออก) ประมาณ 50 เมตร ช่วงน้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุด  (หมายเหตุ 1/ ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง จากกรมอุทกศาสตร์ โดยเว็บไซต์ <a href="http://www.hydro.navy.mi.th/index1.php">http://www.hydro.navy.mi.th/index1.php</a> การเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามคุณภาพการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ และวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2560) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล</p>		
5. ระบบน้ำใช้	- ระบบจ่ายน้ำ	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความเสียหาย	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)

ลงชื่อ.....  
.....  
.....

(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045433

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

82/110

ลงชื่อ.....  
.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอ็นไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบน้ำใช้ (ต่อ)	- ถังเก็บน้ำใช้	- ตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และทำการซ่อมแซม ทันทีเมื่อพบความเสียหาย	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
6. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- ปริมาณของตะกอน	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วนเกราะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบไปกำจัด	- ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
	- คุณภาพของน้ำทึ้ง ดัชนีที่ทำการตรวจวัด - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ของแข็งแขวนลอยห้องหมุด(TSS) - ตะกอนหนัก (SS) - สารที่ละลายได้ (TDS) - ซัลฟิด (Sulfide)	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง ก่อนระบายน้ำสู่ป่าชีม โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater และอ้างอิงคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)

ลงชื่อ.....  
(นายไมมา ตามไก และ นายชัยพัฒน์ พิทูรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. NO: 0105550045456  
มีนาคม 2563

83/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวเบริดากรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวน์โอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เต๊ะ ภานุพันธ์ บูรณะเมือง จำกัด  
มีนาคม 2563  ENVI MOVE THAILAND MOVEMENT CO.,LTD  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ทีเคอีน (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	ควบคุมการระบายน้ำที่ออกจากบาร์บาน ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548		
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- การอุดตันหรือตื้นเขิน และการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบเศษขยะ ทิ้ง ทรัพย์และตะกอนดิน หากพบว่ามีปริมาณมากให้ทำการขุดลอกทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง และตรวจสอบทันทีหลังจากฝนตก	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
8. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณขยะมูลฝอย และความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบถังรองรับขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ของโครงการ	- ทุกวัน สักดาห์ ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
9. ระบบไฟฟ้า	- สภาพการใช้งานหรือการชำรุดของระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความเสียหาย	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
	- ประสิทธิภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบคุณภาพรัศมีและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความเสียหาย	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)

ลงชื่อ.....

(นายไม่ค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

SAMUI



กรรมการผู้จัดการ

BECH CLUB OWNER LIMITED บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045435

มีนาคม 2563

84/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวบริดาวรรณ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวน์อ่อนเม่นหัล มูฟเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำกัด จำกัด

มีนาคม 2563 บริษัท ENVINE ENTERTAINMENT CO.,LTD

เว็บไซต์ WWW.ENVINE-THALOOM.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความตี่	ผู้รับผิดชอบ
9. ระบบไฟฟ้า (ต่อ)		- ตรวจสอบและบำรุงเชอร์กิตเบรกเกอร์ แรงดันไฟฟ้าต่ำ ได้แก่ การทำความสะอาดและหมุนตัวกราหน้าสัมผัส	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- สภาพความพร้อมในการใช้งานของดังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ของดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หากพบปัญหาให้ทำการเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความเสียหาย	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
	- ตรวจสอบการจัดบริเวณสูบบุหรี่โดยเฉพาะคนงาน ให้ห่างจากวัสดุติดไฟให้มากที่สุด	- การจัดบริเวณสูบบุหรี่โดยเฉพาะสำหรับคนงาน	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
	- คนงานมีความรู้และสามารถในการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี	- การจัดอบรมและให้ความรู้ รวมถึงการทดสอบให้คนงานลองใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี	- ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
11. ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ	- สภาพของผู้คนนัต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คนน และจัดให้มีการตรวจสอบคนนัตี้ให้ขึ้นส่งหากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลของคนงานก่อสร้างอย่าง	- ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คนน และจัดให้มีการตรวจสอบคนนัตี้ให้ขึ้นส่งหากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายไมค้า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลรัตน์)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบริเดอร์น วัฒนรัตน์)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	เหมาะสมและถูกวิธีและสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		(บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
	- สภาพพื้นที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนและหลังเลิกงาน และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
	- สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและทบทวนแนวทางป้องกัน (ประมาณผลจากอุบัติเหตุที่เกิดมาแล้ว)	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และบันทึกสถิติ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
13. ด้านสุขภาพและสาธารณสุข	- สภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์	- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ หากพบว่าชำรุดให้ผู้เชี่ยวชาญทำการซ่อมทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)
	- การร้องเรียนของผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาตรวจสอบดูแลให้คุณงานก่อสร้างปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบทั้งไวยา - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)

ลงชื่อ.....พีร พัฒน์ยงค์

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไพรุรย์)



กรรมการผู้จัดการ

**SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED** บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
เบอร์ ๖๕๘๘ ๗๗๙ ๗๗๙ โอนเนอร์ อีเมล  
BEG. NO.: ๐๑๐๕๕๕๐๐๔๕๔๙๕ มีนาคม ๒๕๖๓

86/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไซรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563 ENV. ๑๗๖๒ ๐๘๑-๐๔๒-๐๘๙๘๕๐๘๘

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. ด้านสุขภาพและสาระนสุข (ต่อ)	- สภาพการใช้งานของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การเข้ารุกของของรังสีที่ใช้ปิดกัน พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)

ที่มา : บริษัท เอนไวนรอนเมเนทล มฟเม้นท์ จำกัด , 2563

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ผู้รับเหมา ก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ

ผู้รับผิดชอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ได้แก่ เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)

ลงชื่อ: Mr R. K. Ward

(นายไมค่า ตามไทย และ นายชัยพัฒน์ ไพบูลย์)



ก ร ร ม ก ร ง น า จ ด ก ร ง  
ก ร ร ม ก ร ง น า จ ด ก ร ง  
ก ร ร ม ก ร ง น า จ ด ก ร ง

87/110

Fig. 2. The right arm of a specimen of *Leucostethus williamsi*.

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

## บคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวนอนเมนทัล มฟเม็นท์ จำกัด

มีนาคม 2563 | ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
MOVE WITH ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Anantara Vacation Club ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ด้านที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ	- รั้วรอบพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบการจัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมห้องตรวจสอบร้าวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- สภาพของด้านไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- สภาพของด้านไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการต้องอยู่ในสภาพดี	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
2. คุณภาพอากาศ	- การติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ	- ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความเสียหาย	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 3) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- บริเวณริมรั้วทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ การเก็บตัวอย่างตามประกาศคุณกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	- ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....  
.....

(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พetrย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No. 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

88/110

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเนิล จำกัด  
มีนาคม 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	- การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของโครงการ	- ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของโครงการ	- ทุกๆ 1 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
4. การชำระล้างและพังทลายของหน้าดิน	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวและมีการตอกแต่งกิ่งไม้ไม้ให้ล้ำเขตที่ดิน และดูสบายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
5. ระบบน้ำใช้	- ระบบจ่ายน้ำประปา	- ตรวจสอบการรั่ว ซึมหรือ แตกของท่อจ่ายน้ำประปา	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และทำการซ่อมแซมน้ำทันทีเมื่อพบความเสียหาย	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....นาย ตามา ตามา.....  
(นายไม่สามารถอ่านได้)  
(นายไม่สามารถอ่านได้)

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคลากรตามด้านสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบน้ำใช้ (ต่อ)	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถัง เก็บน้ำใต้ดินของโครงการ	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ และทำการ ซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความ เสียหาย	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
		- ตรวจสอบความสะอาดและทำความสะอาด ถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
6. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณภาพน้ำทะเล ดัชนีดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด-ด่าง(pH)</li> <li>- สารแขวนลอย (SS)</li> <li>- ความเค็ม (Salinity)</li> <li>- ไนเตรท-ไนโตรเรต (Nitrate-Nitrogen)</li> <li>- แอมโมเนียม-ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen)</li> <li>- ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล โดยจุด เก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาด บริเวณด้านทิศตะวันตกที่ติดกับ โครงการ จุดที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลมี ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ (แนว หมุดที่ดิน) (พิกัด : 9°25'36.02"น. 99°56'13.25"อ.) ประมาณ 50 เมตร ช่วงน้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุด (หมายเหตุ <sup>1</sup>/ ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง จากการอุทกศาสตร์ โดยเว็บไซต์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ</li> </ul>

ลงชื่อ.....  
(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNED LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No. 0105550045435  
มีนาคม 2563

90/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563  
บริษัท เอนไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
www.enmove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6.คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)</li> <li>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>- อุณหภูมิ (Temperature)</li> <li>- แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)</li> <li>- แบคทีเรียกลุ่มอีนเตอโรโคคโคไค (Enterococci Bacteria)</li> </ul>	<p>http://www.hydro.navy.mi.th/index1.php</p> <p>การเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามคุณวิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ และวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2560) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีที่มีการนำน้ำดิบมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อนำมาเป็นน้ำใช้ ต้องตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยทั่วไปของน้ำดิบ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำปรับปรุงคุณภาพน้ำและทำการตัวอย่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ (กรณีที่ใช้น้ำจากน้ำดิบที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประจำของการประปาส่วนภูมิภาค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul>	<p>เจ้าของโครงการ (บริษัท สมย บีช คลับ ออนไลน์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....  
นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพุทธย์

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพุทธย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNED LIMITED กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมย บีช คลับ ออนไลน์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

91/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563 / บริษัท เอนไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIET ENTERTAINMENT CO.LTD  
www.enveit-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้ที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6.คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<p>ผู้อนุญาต กำหนดให้มีการตรวจสอบ คุณภาพน้ำใช้บริโภคนั้นเก็บน้ำใช้ <u>ตัวชี้ในการตรวจวัด ได้แก่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- ความขุ่น (Turbidity)</li> <li>- สี (Colour)</li> <li>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)</li> <li>- คลอไรด์ (Chloride)</li> <li>- เหล็ก (Iron)</li> <li>- แมกนีเซียม (Magnesium)</li> <li>- ซัลเฟต (Sulphate)</li> <li>- ปริมาณคลอรีโนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)</li> <li>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> </ul>			

ลงชื่อ.....  
(นายไมมา ตามไห และ นายชัยพัฒน์ โพธุรย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNED LIMITED บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ อินดี้  
REG. No: 0 10 555 004 5467  
มีนาคม 2563

92/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563 / บริษัท เอนไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
กม. ๑๗ หมู่ ๑ ถนนสุราษฎร์ธานี-ยะลา ตำบลป่าตึ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐ ประเทศไทย  
เว็บไซต์ [WWW.CIVMOVE-THAI.COM](http://WWW.CIVMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณภาพน้ำทิ้ง ดัชนีดังนี้</li> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(TSS)</li> <li>- ตะกอนหนัก (SS)</li> <li>- สารทึ่อมลaid (TDS)</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> <li>- ทีเคเอ็น (TKN)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)</li> <li>- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>- คลอรีโนิสระคงเหลือ (Free Chlorine)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจำนวน 1 จุด บริเวณบ่อเก็บน้ำทิ้งบ่อที่ 2 ของโครงการ ก่อนปล่อยลงสู่บ่อชีม สำหรับรองรับน้ำทิ้ง โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน การวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater และ อ้างอิงคุณภาพมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ บางขนาด พ.ศ. 2548</li> <li>- ตรวจวัดปริมาณคลอรีโนิสระคงเหลือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul>	<p>เจ้าของโครงการ (บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ</p>

ลงชื่อ.....  
น.ส. ณัฐา ใจดี  
 (นายไมมา ตามไห และ นายชัยพัฒน์ ไฟธุรย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มีนาคม 2563

93/110

ลงชื่อ.....  
สุวัฒน์ วัฒนรัตน์  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอ็นไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563

บริษัท เอ็นไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
**ENVIMOVE THAI MOVEMENT CO.,LTD**  
**envimove** [www.envimove-thai.com](http://www.envimove-thai.com)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความตี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	2) ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบจากดัชนีคุณภาพน้ำทึบ ดังนี้ - BOD <sub>5</sub> เท่า - BOD <sub>30</sub> กอ - ปริมาณสารแขวนลอยก่อนเข้าระบบ (Suspended Solids) เท่า - ปริมาณสารแขวนลอยหลังออกจากระบบ (Suspended Solids) <sub>ออก</sub>	- เก็บตัวอย่างน้ำทึบบริเวณส่วนแยกกากตะกอน(น้ำทึบก่อนเข้าระบบบำบัด) และป้อนตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัด ซึ่งจุดเก็บน้ำเสียรวมทั้งหมดจำนวน 8 จุด (ก่อนเข้าระบบบำบัด 4 จุด และหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 4 จุด โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater และอ้างอิงคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	- ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....  


(นายไมكا ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

SAMUI




BRACH CLUB OWNER LIMITED  
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 REG. No. 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

94/110

ลงชื่อ.....  


(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท เอนิเวอรอนเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563 / บริษัท เอนิเวอรอนเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CO.LTD  
  
 WWW.ENVROMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการน้ำเสียและลิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ค่าพลังงานไฟฟ้าที่มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าที่มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ทส.1 และทส.2)	- ทส.1_ทุกวัน_ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทส.2_ทุกๆ 1 เดือน_ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	3) ปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถังตักไขมัน และปริมาณตะกอนในส่วนแยกกากตะกอนและส่วนตะกอน	- ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถังตักไขมัน หากมีปริมาณมากให้ทำการตักใส่ถุงดำเนินการทำไปหมักเป็นปุ๋ย - ตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนแยกกากตะกอน และส่วนตะกอน หากพบว่ามีปริมาณมาก จะประสานให้ทางเทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบน้ำไปกำจัด - ล้างทำความสะอาดถังตักไขมัน	- ทุกๆสัปดาห์_ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (ความถี่ขึ้นอยู่กับปริมาณของไขมัน/น้ำมัน) - ทุกๆ 1 เดือน_ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน_ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพุธย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI



BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045493

มีนาคม 2563

95/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวนอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563

บริษัท ไทย อินโนเวชั่น มูฟเม้นท์ จำกัด  
T.I.M.E INNOVATION MOVE CO.,LTD  
T.I.M.E MOVE WWW.TIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ปริมาณตะกอนดินในท่อ บ่อพักและบ่อหน่วงน้ำ	- จัดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ(Manhole) ของโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือหลังจากฝนตกทุกครั้ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- การรั่วซึมหรือแตก	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในโครงการ หากมีรอยรั่วแตก หรือชำรุดต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- สภาพการใช้งานเครื่องสูบน้ำ	- ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
9. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะและสภาพห้องพักมูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขาภิณฑ์ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- การผุกร่อน แตก หรือชำรุด	- ตรวจสอบถังขยะประจำจุดต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	- อายุน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....นาย ไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไฟฟาร์ย์

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ ไฟฟาร์ย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105556045425

มีนาคม 2563

96/110

ลงชื่อ.....นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563 / เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๔๗๖๕๙๙ ต่อ ๗๗๔

บริษัท บีที แอดเวนเจอร์ จำกัด  
B.T. ADVENTURE CO., LTD.  
www.bttadventure-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- กลิ่น และทัศนียภาพที่จะส่งผล กระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่ โครงการ	- ตรวจสอบและติดตามประเมิน จากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและ ความคิดเห็น	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
10. ระบบไฟฟ้า	- อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและ อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
11. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- สภาพความพร้อมในการใช้งานของ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบ ป้องกันอัคคีภัยแต่ละอาคาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม้	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- สภาพความพร้อมของแผนซ้อมหนี ไฟ	- ตรวจสอบความพร้อมของแผน อพยพหนีไฟ โดยการซักซ้อมหนี ไฟและเส้นทางอพยพหนีไฟ	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....นาย ใจ ธรรม พิญ  
(นายไมค่า ตามไทย และ นายชัยพัฒน์ เพทุรย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มีนาคม 2563

97/110

ลงชื่อ.....นงสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์อ่อนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563 / บริษัท เอนไวน์อ่อนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIWINE ENTERTAINMENT CO.,LTD  
www.enviwine.com

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
11. ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	- ประสิทธิภาพและสภาพการใช้งานของระบบจ่ายไฟสำรอง	- ตรวจสอบแบบเตอร์สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งานและทดสอบอุปกรณ์	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- สภาพจุดรวมพลของโครงการ	- ตรวจสอบสภาพจุดรวมพลของโครงการให้คงสภาพเดิม	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
12. ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ	- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	- ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- ความชัดเจน	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายจราจร เป็นต้น	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....Mr R ..... หมาย....  
 (นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพุธย์)

SAMUI BEACH CLUB OWNED LIMITED บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 REG. No: 01055500445, ๑  
 มีนาคม 2563

98/110

ลงชื่อ.....N. C. .....  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท เอ็นไวน์เอนเมนท์ จำกัด  
 มีนาคม 2563

บริษัท เอ็นไวน์เอนเมนท์ จำกัด ญี่ปุ่นน้ำดื่ม จำกัด  
 บริษัท ENVIMOVE THAI CO., LTD  
 โทร. ๐๘๑-๒๔๗๖๙๕๕๕  
 www.envimove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ด้านที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสร่าน้ำ/สรรว่ายน้ำ	ด้านโครงสร้างสรรว่ายน้ำ	- ตรวจสอบโครงสร้างของสรรว่ายน้ำเป็นครั้งเดียว ไม่มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ พนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย	- ทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
		- ตรวจสอบระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสรรว่ายน้ำ ให้มีสภาพดี อยู่เสมอ ไม่ให้ชำรุด ขึ้นสนิม	- ทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
		- ตรวจสอบที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสรรว่ายน้ำ ไม่ให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่ดังกล่าว	- ทุกๆ วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
		- ทำความสะอาด/ล้างสรรว่ายน้ำ ของโครงการ	- ทุกๆ สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....  
(นายไม่ค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูรย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มีนาคม 2563

99/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวน์เอนเมเนทล์ มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563

บริษัท เอนไวน์เอนเมเนทล์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
www.enewenme.net/thailand

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้ที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการ水资源/ระบายน้ำ (ต่อ)	ด้านอุบัติเหตุจากการjmน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบพื้นที่ระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกกร้าวเป็นประจำ สม่ำเสมอ</li> <li>- ตรวจสอบป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจนน้ำในบริเวณ水资源 ว่ายน้ำให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ ไม่ลบเลือน</li> <li>- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำระบายน้ำ เช่น ไม้ข่ายชีวิต ห่วงชูชีพ ไฟช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</li> <li>- ตรวจสอบป้ายบอกระยะดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ให้เลือนราง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก ๑ วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก ๑ เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุก ๑ วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ</li> </ul>

ลงชื่อ..... M R รุ่งเรือง  
(นายไม่ค่า ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ ไพรุรย์)

22

กรรมการผู้จัดการ

ปีนาคม 2563

100/110

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปริญารณ์ วัฒนรัตน์)

“ก็ขออธรรมฯ ด้วยสืบสิทธิจัดทำรายงาน

បុគ្គលិកសង្គមទាំងអស់នាមខ្លួន

บริษัท เอนไวน์เอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563

บริษัท จี.พี.เอช. เอฟ. เทคโนโลยี จำกัด  
G.P.E.H. TECHNOLOGY CO.,LTD  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๔๕๙๖๐๐๐

8



BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท อันดามัน คลับ จำกัด  
REG. No: C 105550045485

REG. NO: 010555004543

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ด้านที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสารน้ำ/สารว่า น้ำ (ต่อ)	ด้านคุณภาพน้ำสารว่ายน้ำ การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสารว่า น้ำตรวจด้วยคุณภาพน้ำภายใต้ในสารว่า น้ำ จำนวน 34 จุด เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจด้วยคุณภาพของน้ำสารว่า น้ำ บริเวณส่วนที่ลึกและส่วนที่ตื้น บริเวณละ 1 จุด การเก็บตัวอย่างเพื่อ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ปฏิบัติ ตาม คำแนะนำของคณะกรรมการ สาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสารว่า น้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง เดียวกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการคุ้ตตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษลง สักดาท์ละ 1 ครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบและทำความสะอาด ไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินในหล ลงสู่สารว่ายน้ำ</li> <li>- จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) และปริมาณ คลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสารว่ายน้ำ</li> <li>- จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโโค ลิฟอร์ม (Fecal Coliform)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สักดาท์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ก่อนและหลังเปิด-ปิด สารว่ายน้ำ</li> <li>- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul>	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....  
.....

(นายไมมา ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์)



SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
Reg. No: 0105550045465

กรรมการผู้จัดการ

มีนาคม 2563

101/110

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวน์เมเนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563

บริษัท เอนไวน์เมเนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
www.enwinmetal.com

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสารน้ำ/สารว่ายน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี และข้อหาพ ดัชนีที่ทำการตรวจวัดและเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- คลอรีน อิสระ (Free Chlorine)</li> <li>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)</li> <li>- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)</li> <li>- ความกระด้าง (Calcium Hardness)</li> <li>- กรดไซยาซูริก (Cyanuric Acid)</li> <li>- คลอไรด์ (Chloride)</li> <li>- แอมโมเนีย (Ammonia)</li> <li>- ไนเตรต (Nitrate)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....  
 นายไม่มา ตามใจ และ นายชัยพัฒน์ พิพูลย์

SAMUI BEACH CLUB OWNED LIMITED บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 บาร์บีคิว สมุย มีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
 REG. NO.: 0105550045435  
 วันที่: ๒๕๖๓ ๐๓ ๒๐๒๐  
 วันที่: ๒๕๖๓ ๐๓ ๒๐๒๐

102/110

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 วันที่: ๒๕๖๓ ๐๓ ๒๐๒๐

บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 วันที่: ๒๕๖๓ ๐๓ ๒๐๒๐

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสารน้ำ/สารว่าไยน้ำ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>- ฟีโคลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)</li> <li>- จุลินทรีย์ก่อร้ายที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)</li> </ul>		
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- ความรู้ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์และวิธีการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	- อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิทูรย์)

SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

กรรมการผู้จัดการ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มีนาคม 2563

103/110

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นไวน์อเมเนทล์ มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
SAMUI BEACH CLUB OWNER LTD.  
www.samui-beachclub.com

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
15. ด้านสุขภาพและสาธารณสุข	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว และมีการตัดแต่งกิ่งไม้ไม่หล้าเขตที่ดิน และดูดูสายตา	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
16. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวและมีการตัดแต่งกิ่งไม้ไม่หล้าเขตที่ดิน และดูดูสายตา	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ
17. ทรัพยากรีวิวภายนอกทางทะเล	- ตรวจวัดระบบน้ำเสียทางชายฝั่งทะเล	- การสำรวจร้อยละครอบคลุมพื้นที่ผิวน้ำดีของปลาและสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด) เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ลงชื่อ.....  
.....

(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ โพธุรักษ์)



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

มีนาคม 2563

104/110

ลงชื่อ.....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นไวน์อ่อนเม่นหัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
www.samui.com

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบบทงสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
17. ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสำรวจชนิดและร้อยละการปกคลุมพื้นที่ในแนวชายทะเล</li> <li>- การสำรวจแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน</li> </ul>		

ที่มา : บริษัท เอนไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด, 2563

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ผู้รับเหมา ก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าของโครงการ

ผู้รับผิดชอบมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ได้แก่ เจ้าของโครงการ (บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด)

ลงชื่อ..... M.R. บันทึก.....



(นายไมค่า ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิชุรย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด  
REG. No: 0105550045429

มีนาคม 2563

105/110

ลงชื่อ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

มีนาคม 2563

บริษัท บีที จำกัด (มหาชน) THAILAND CO.,LTD  
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘๔๒๖๗๙๙๙  
เว็บไซต์ www.bitemove-thai.com

OWNER

**ANANTARA**  
VACATION CLUB  
Samui Beach Club Owner Co.,Ltd.



102 Phra Nakhon Road, Bang Wa, Phra Choroen,  
Bangkok 10160, Thailand  
Tel: (662) 423-1542-5, Fax: (662) 423-1542  
www.cgdesign.com, Email: cgd@cgdesign.com

ARCHITECT PLANNING INTERIOR DESIGN

PROJECT TITLE  
ANANTARA VACATION CLUB  
SAMUI, SURAT THANI

PRINCIPAL:  
นาย สมชาย ศรีกาญจน์ ต. บ. 225  
นางสาว อุบลรัตน์ ต. บ. 224

ARCHITECT:  
นาย สมชาย ศรีกาญจน์  
นางสาว อุบลรัตน์  
นาย ฤทธิเดช วงศ์สุวรรณ

STRUCTURAL ENGINEER:



นาย สมชาย ศรีกาญจน์  
นาย ฤทธิเดช วงศ์สุวรรณ  
นาย วิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ  
นาย วิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ  
นาย วิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ  
นาย วิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ

ELECTRICAL ENGINEERS:  
NEXT 2nd CO.,LTD.  
ENGINEERING SERVICE  
199/15 SPACE TOWNHOME, Soi LAPPRAS 10, JAPPRAS Rd.,  
WANTRONG LANE, BANGKOK 10110 THAILAND  
Tel: (02) 117-3045, Fax: (02) 117-3045  
EMAIL: info@next-2nd.com  
WEBSITE: http://www.next-2nd.com

MECHANICAL ENGINEERS &  
FIRE PROTECTION ENGINEERS:  
นาย สมชาย ศรีกาญจน์ ต. บ. 3352  
นาย ฤทธิเดช วงศ์สุวรรณ ต. บ. 3962

ENVIRONMENTAL ENGINEERS:

INTERIOR DESIGNER:  
นาย สมชาย ศรีกาญจน์ ต. บ. 225  
นางสาว อุบลรัตน์ ต. บ. 224

LANDSCAPE ARCHITECT:  
นาย รังสรรค์ พูลสวัสดิ์ ต. บ. 29

DATE STATUS  
REV DATE DESCRIPTION CHK

THE DESIGN IN THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF  
CREATE GREAT DESIGN LTD AND MUST NOT BE  
COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
FROM CREATE GREAT DESIGN CO.,LTD.


DRAWING TITLE

ผังระบบทาชวงกอสร้าง

DRAWN BY CHECKED BY APPROVED BY

SCALE DATE TOTAL SHEET

JOB No. DRAWING No. SN-57



SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สमุย บีช คลับ โภมเนห์ จำกัด  
REG. No: 0105550045485

ลงชื่อ.....  
(นายไม่สามารถอ่านได้)  
นายไม่สามารถอ่านได้  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมุย บีช คลับ โภมเนห์ จำกัด  
มีนาคม 2563

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เอนเนนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563

บริษัท แอนไวน์ เอนเนนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENV MOVE CO.,LTD  
www.envmove-thai.com

ผังระบบทาชวงกอสร้าง


SCALE 1:700

รหัสอาคาร	ประเภทอาคาร
A1	อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 4 ชั้น
A2	อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 4 ชั้น
A3	อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 4 ชั้น
A4	อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 4 ชั้น
A5	อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 4 ชั้น
A6	อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 4 ชั้นและห้องอาหารกลาง

รหัสอาคาร	ประเภทอาคาร
B	อาคารส่วนต้อนรับ ขนาดความสูง 3 ชั้น
C	อาคารร้านอาหาร ขนาดความสูง 1 ชั้น
D	อาคารส่วนบริการ (BOH 1) ขนาดความสูง 3 ชั้น
E	อาคารส่วนบริการ (BOH 2) ขนาดความสูง 2 ชั้น
F	อาคาร GYM & SPA ขนาดความสูง 1 ชั้น

รหัสอาคาร	ประเภทอาคาร
G	OUTDOOR BEACH LOUNGE หลังคาซึ่งมีป้าย
H1	อาคาร BEACH LOUNGE 1 ขนาดความสูง 1 ชั้น
H2	อาคาร BEACH LOUNGE 2 ขนาดความสูง 1 ชั้น
H3	อาคาร BEACH BAR ขนาดความสูง 1 ชั้น
I	อาคารส่วนบริการ ขนาดความสูง 1 ชั้น
J1	ห้อง PUMP ROOM 1 ขนาดความสูง 1 ชั้น
J2	ห้อง PUMP ROOM 2 ขนาดความสูง 1 ชั้น

รหัสอาคาร	ประเภทอาคาร
K1	อาคารพักอาศัย (VILLA) ขนาดความสูง 1 ชั้น
K2	อาคารพักอาศัย (VILLA) ขนาดความสูง 1 ชั้น (K2 มีสองห้อง ใช้หนังคานเดียวกัน)
L	อาคารพักอาศัย (VILLA) ขนาดความสูง 1 ชั้น
M	ห้องสระว่ายน้ำเด็ก ขนาดความสูง 1 ชั้น
N	POOL BAR ขนาดความสูง 1 ชั้น
O	ห้องครัวครุภาระบินเพลี่ย + ห้องเก็บของรวม



ผังบริเวณแสดงระยะร่อง 12 เมตรจากชายฝั่งทะเล

มาตรฐาน

1 : 750

แปลนพื้นที่ 1

OWNER	ANANTARA VACATION CLUB		
Samui Beach Club Owner Co.Ltd.			
 CREATE GREAT DESIGN			
บริษัท ครีเอท เกรต ดีไซน์ จำกัด ผู้ออกแบบและวางแผนสถาปัตยกรรม ออกแบบและวางแผนภายใน ออกแบบและวางแผนภายนอก ออกแบบและวางแผนโครงสร้าง ออกแบบและวางแผนไฟฟ้า			
ARCHITECT PLANNING INTERIOR DESIGN			
PROJECT TITLE: ANANTARA VACATION CLUB SAMUI, SURAT THANI			
PRINCIPAL: ดร.พิรุส ไกรฤทธิ์ ลงนาม ลงนาม ลงนาม ลงนาม			
ARCHITECT: ดร.พิรุส ไกรฤทธิ์ ลงนาม ลงนาม ลงนาม ลงนาม			
STRUCTURAL ENGINEER: W.AND ASSOCIATES Designs Co.,Ltd. จ.ส. และ พาร์ทเนอร์ จำกัด ลงนาม ลงนาม ลงนาม ลงนาม			
ELECTRICAL ENGINEERS: NEXT 2nd CO.,LTD. ENGINEERING SERVICE 798/43 SPICE TOWNHOME, 591 LAOPAO 80 LAOPAO RD. WANGNGLANG, BANGKOK 10310, THAILAND Tel. (02) 217-3046, Fax. (02) 117-3045 EMAIL: info@next-2nd.com WEBSITE: http://www.next-2nd.com			
MECHANICAL ENGINEERS & FIRE PROTECTION ENGINEERS: ดร.พิรุส ไกรฤทธิ์ ลงนาม ลงนาม ลงนาม ลงนาม			
ENVIRONMENTAL ENGINEERS: ดร.พิรุส ไกรฤทธิ์ ลงนาม ลงนาม ลงนาม ลงนาม			
INTERIOR DESIGNER: ดร.พิรุส ไกรฤทธิ์ ลงนาม ลงนาม ลงนาม ลงนาม			
LANDSCAPE ARCHITECT: ลงนาม ลงนาม ลงนาม ลงนาม			
DATE: 2019-09-27	STATUS: FOR BIDDING		
REV. DATE:	DESCRIPTION:	CHK	
THE DESIGN IN THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CREATE GREAT DESIGN LTD AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM CREATE GREAT DESIGN CO.LTD.			
DRAWING TITLE: แปลนพื้นที่ 1			
DRAWN BY CG TEAM	CHECKED BY APPROVED BY		
SCALE AS SHOW	DATE 2019-11-04	TOTAL SHEET	
JOB NO: 1902	DRAWING NO: A-101		

นายไมเคิล ตามไท และ นายชัยพัฒน์ พิญรย়  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สमุย บีช คลับ โภนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563




(นายสาวีรดา วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดามีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท เอนิไวรอนเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563


**SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED**  
บริษัท สมาย บีช คลับ โภเนนด์ จำกัด  
Reg. No: 0105550045485

(นายไม่ค่า คำนวณ และ นายชัยพัฒน์ โพธิ์รุ้ง)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมยู บีช คลับ โอบาเนอร์ จำกัด  
มีนาคม 2563

A photograph of a signature in black ink, appearing to be "Somsak Thepsuthin", written over the "envi" logo. The logo features a stylized green leaf icon to the left of the word "envi" in lowercase. Below "envi" are the words "ENVIRONMENT" and "MOVEMENT". To the right of the signature, the text "envi-THAILAND.COM" is visible. The background is a light-colored surface.

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรักษ์)  
บุคคลธรรมชาติมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
มีนาคม 2563

OWNER		 <b>ANANTARA</b> VACATION CLUB	
Samui Beach Club Owner Co.,Ltd.			
		CREATE GREAT DESIGN	
PROJECT NUMBER : 00000000000000000000000000000000			
ARCHITECT PLANNING INTERIOR DESIGN			
PROJECT TITLE			
ANANTARA VACATION CLUB SAMUI, SURAT THANI			
PRINCIPAL :			
ชื่อพ่อแม่	เจ้าของ		บ-กุ 223
นามสกุล	กุ๊ก		บ-กุ 224
ARCHITECT :			
ชื่อพ่อแม่	ชื่อพ่อแม่		บ-กุ 1370
นามสกุล	เจ้าของ		
โทรศัพท์	กุ๊ก		
STRUCTURAL ENGINEER :			
		W.AND ASSOCIATES Designs Co.,Ltd. 2. และ สามา ศิริราษฎร์ บุญรอด	
		88 Rama 9 Road, Bangkok 10240 E-mail: info@wanda.co.th Tel: 02-2318-6533 Fax: 02-2718-3888 Web site: http://www.wanda.co.th	
ค. ห้องน้ำทางเดินที่ต้องการ		 บก 5600	
ห้องน้ำใน ห้องน้ำน้ำร้อน		 บก 63717	
ELECTRICAL ENGINEERS :			
		NEXT 2nd CO.,LTD. ENGINEERING SERVICE	
		79/45 SPACE TOWNHOME, Soi Ladprao 80, LADPRAO Rd., WANGTHONGLAN, BANGKOK 10330, THAILAND Tel: 02-2717-3045 Fax: 02-2717-3045 EMAIL: info@next-2nd.com WEBSITE: http://www.next-2nd.com	
ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ			
MECHANICAL ENGINEERS & FIRE PROTECTION ENGINEERS :			
		 บก 3352	
ระบบ กําระภัย ห้องน้ำ		 บก 3062	
ENVIRONMENTAL ENGINEERS :			
		 บก 136	
INTERIOR DESIGNER:			
ชื่อพ่อแม่	เจ้าของ		บ-กุ 223
นามสกุล	กุ๊ก		บ-กุ 224
LANDSCAPE ARCHITECT :			
ชื่อ	เจ้าของ		บ-กุ 29
DATE	STATUS		
2019-09-27	FOR BIDDING		
REV	DATE	DESCRIPTION	CHK
THE DESIGN IN THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CREATE GREAT DESIGN LTD AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM CREATE GREAT DESIGN Co.Ltd.			
DRAWING TITLE			
ผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียว			
DRAWN BY CGD TEAM	CHECKED BY	APPROVED BY	
SCALE AS SHOW	DATE 2019-11-04	TOTAL SHEET	
JOB No.	1902	DRAWING No: AD-103	



ผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียว  
มาตราส่วน 1 : 750

มาตราส่วน

1 : 750

รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียวรวมของโครงการ

108/110



ARCHITECT PLANNING INTERIOR DESIGN

PROJECT TITLE

PRINCIPAL:

ARCHITECT:

STRUCTURAL ENGINEER:



MECHANICAL ENGINEERS &  
FIRE PROTECTION ENGINEERS:

ENVIRONMENTAL ENGINEERS:

INTERIOR DESIGNER:

LANDSCAPE ARCHITECT:

DATE STATUS

REV. DATE DESCRIPTION CHK

DRAWING TITLE


ผู้ดูแลระบบสุขาภิบาล บ่อพักน้ำ จังหวัดชลบุรี

DRAWN BY CHECKED BY APPROVED BY

SCALE DATE TOTAL SHEET

JOB No. DRAWING No.

SN-02



SAMUI  
BEACH CLUB OWNER LIMITED  
บริษัท สมุย บีช คลับ ไอนเนอร์ จำกัด  
ที่อยู่: หมู่ ๑๐ ถนนสุรินทร์ บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๕  
(นายไมค่า ศรราม และ นายชัยพัฒน์ โพธาราม)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สมุย บีช คลับ ไอนเนอร์ จำกัด  
มีนาคม ๒๕๖๓

บริษัท เอนิวเมทีฟ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
www.envimove-thai.com

OWNER			
 <b>ANANTARA</b> <b>VACATION CLUB</b>			
Samui Beach Club Owner Co.,Ltd.			
		<b>CREATE</b> <b>GREAT</b> <b>DESIGN</b>	
<small>บริษัท ครีเอท เกรต ดีไซน์ จำกัด จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. 02-3718-8300 สำนักงานสาขา เชียงใหม่ โทร. 052-222-2222 สำนักงานสาขา ภูเก็ต โทร. 076-222-2222</small>			
ARCHITECT PLANNING INTERIOR DESIGN			
<b>PROJECT TITLE</b> <b>ANANTARA VACATION CLUB</b> <b>SAMUI, SURAT THANI</b>			
<b>PRINCIPAL :</b> 			
ชาติพงษ์	เดชกฤต		8-04-225
โภคิน	อุร卉ิกุล		8-05-224
<b>ARCHITECT :</b> 			
สมศักดิ์	ชัยชนะ		8-05-1370
ชาติพงษ์	เดชกฤต		
โภคิน	อุร卉ิกุล		
<b>STRUCTURAL ENGINEER :</b> 			
<b>W.AND ASSOCIATES Designs Co.,Ltd.</b> <b>2, บล๊อก ศาลา ศิริราช บ.วช.</b> <b>55 Rama 4 Road, T.Bangkok, 10140 E-mail address : info@wanda.co.th</b> <b>Tel: 02-3718-8300 Fax: 02-3718-8305 Web-site : http://www.wanda.co.th</b>			
ดร.พงษ์พิม	เจษฎาพิพัฒน์		8-05-5900
อัจฉริย์	ชัยชนะ		8-05-6377
<b>ELECTRICAL ENGINEERS :</b> 			
<b>NEXT 2nd CO.,LTD.</b> <b>ENGINEERING SERVICE</b> <b>799-45 SPACE TOWNHOME, SOI LAOPRAD 80, LAOPRAD RD., WANGTHONG, BANGKOK 10310, THAILAND</b> <b>Tel: (02) 317-3045, Fax: (02) 317-3045</b> <b>EMAIL : info@next-2nd.com</b> <b>WEBSITE : http://www.next-2nd.com</b>			
ธนากร	ตันติภานุชัย		8-05-2267
<b>MECHANICAL ENGINEERS &amp; FIRE PROTECTION ENGINEERS :</b> 			
ณัฐพล	ประเสริฐ		8-05-3352
ภานุรัตน์	โนร์ภานุรัตน์		8-05-3962
<b>ENVIRONMENTAL ENGINEERS :</b> 			
สุริยาณิ	อุรุพงษ์พัฒนา		8-05-136
<b>INTERIOR DESIGNER :</b> 			
ชาติพงษ์	เดชกฤต		8-04-225
โภคิน	อุร卉ิกุล		8-05-224
<b>LANDSCAPE ARCHITECT :</b> 			
สม	ธีระพงษ์ไพบูลย์		8-05-29
DATE	STATUS		
	-		
REV. DATE	DESCRIPTION		
	CHK		
<small>THE DESIGN IN THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CREATE GREAT DESIGN LTD AND MUST NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM CREATE GREAT DESIGN Co.Ltd.</small>			
DRAWING TITLE			
<b>ผังแม่แบบงานสถาปัตย์ ชั้น 1</b>			
DRAWN BY CGD TEAM	CHECKED BY	APPROVED BY	
SCALE AS SHOW	DATE 0000-00-00	TOTAL SHEET	
JOB No.	DRAWING No.		
AR-112			

