



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๕๐๐ ! ๑๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐

๑ ๗) มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra)
ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท โปรด เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ที่ ENV/ศค/นป/62001.TLC/19/090
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๔/๑๗๒๒
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่
ซอยจันทน์ ๔๓ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท โปรด เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยจันทน์ ๔๓ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคาร
อยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) มีจำนวนห้องชุด ๑๕๕ ห้อง ประกอบด้วยอาคารสูง ๘ ชั้น และได้ดิน ๑ ชั้น
จำนวน ๑ อาคาร มีพื้นที่อาคารรวม ๔,๕๓๗.๔๒ ตารางเมตร ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ใน การ
ประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษา เพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด ตามลำดับการพิจารณา
จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น

และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานโยเบยาฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารยังอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยเบยาฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานโยเบยาฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โปร เอ็นเทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

คู่
-

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานโยเบยาและแผนกวิชากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกรบทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๔ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๗๒-๖๘๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๕๐๒

สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ ๖
แขวงคลองไทร เขตคลองไทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๐

๑ ๗) มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra)
ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรงานที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๑/๑๗๒๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยจันทน์ ๔๓
ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรงานที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ใน การประเมิน
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่
ซอยจันทน์ ๔๓ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(อาคารชุดพักอาศัย) มีจำนวนห้องชุด ๑๕๔ ห้อง ประกอบด้วยอาคารสูง ๘ ชั้น และได้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร
มีพื้นที่อาคารรวม ๙,๕๓๗.๙๒ ตารางเมตร จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยจันทน์ ๔๓ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรงานที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตโครงการแล้ว
ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๒๐๐๗

สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ๗) มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra)
ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท โปรด เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ที่ ENV/ศค/นป/62001.TLC/19/090
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
ที่ กท ๑๐๑/๑๗๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่
ซอยจันทน์ ๔๓ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดตอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท โปรด เอ็น เทคโนโลยี จำกัด จัดทำ
และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยจันทน์ ๔๓ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดตอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่
อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) มีจำนวนห้องชุด ๔๕๘ ห้อง ประกอบด้วยอาคารสูง ๔ ชั้น และตึก ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร
มีพื้นที่อาคารรวม ๙,๕๓๗.๙๒ ตารางเมตร ต่อสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในประชุม
ประจำครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
ทั้งนี้ หากกรมที่ดินได้อนุญาตโครงการแล้วขอความร่วมมือกรมที่ดิน ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข
ให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัญะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๗๓

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



จึงที่ส่งมาด้วย

สำนักงานใหญ่และแทน
ที่ฯ ราชกรีบูรพาชัยเดชชั่งเวลาล้อม
เลขที่..... ๑๘๙๖ ตึก ๓ ชั้น ๓ บ.๑ ๒๕๖๒
เวลา..... ๑๖.๔๕ ศุกร์ ๗ กุมภาพันธ์

ที่ ๑๘๙๖ ตึก ๓ ชั้น ๓ บ.๑ ๒๕๖๒

๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra)

ผู้รับผิดชอบ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๒๘๖ ตึก ๓ ชั้น ๓ บ.๑ ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๖๐ ศุกร์ ๗ กุมภาพันธ์

เรื่อง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลักและภาคผนวก) จำนวน ๑๘ ชุด
๒. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
๓. สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อองค์กรคุณภาพอาชีวะ และสิ่งแวดล้อม

รายงานนี้เป็นของ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ๑๐๒ ถนนลันท์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ประมาณ ๑-๐-๖๗ ไร่ หรือ ๑,๘๖๘ ตารางเมตร ประกอบด้วยรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย สูง ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีพื้นที่อาคารรวม ๑๕๓๗.๘๒ ตารางเมตร

สำนักงานนี้ ประกาศกรุณาร่วมทั่วไป ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “กำหนดโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการขององค์กรทั่วไปรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนชั้นไม่เกิน ๘ ชั้น ห้องชั้นไม่ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติ สถาบัน ก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งโครงการ เข้าข่ายตามประกาศกรุณาร่วม ฉบับดังกล่าว

สำนักงานนี้ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ รายงานนี้ ผู้รับผิดชอบ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้จัดทำรายงานนี้ สำหรับโครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) และได้รับการจัดเตรียมรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอยังมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทางด้านนักออกแบบการติดตั้งระบบวันการพิจารณารายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กฤษฎีกา	๑๗/๑๒/๖๒
เลขที่	๙๐๒
วันที่	๑๗/๑๒/๖๒
เวลา	๙.๑๓ ศุกร์



Pro-En
Technologies, Ltd.

ขอแสดงความนับถือ

๘๘๘ ๘๘

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/ผู้รับมอบอำนาจช่วง
บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

Pro-En Technologies, Ltd.

Engineering • Project Management • Planning

122/7 Soi Naksuwan, Nonsee Road, Kwaeng Chong Nonsee, Khet Yannawa, Bangkok 10120

Tel : ๖๖ ๐-๒๖๘๑-๖๖๖๙ • Fax : ๖๖ ๐-๒๖๘๑-๖๖๖๒ • www.proentech.com



สั่งที่ส่งมาแล้ว

๖ สำนักงานนโยบายและแผน
กรรช. ที่สั่งที่ส่งมาแล้ว
เลขที่ ๘๖๐๐ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔:๒๐ ผู้รับ ศ.ก. พ.

ที่ กท ๑๐๔/๑๗๙๘

คณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
อาคาร ๑ ศาลว่าการกรุงเทพมหานคร ถนน
ตันตี ถ. มีตระเมธี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๓๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑.๕/๔๗๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่สุดที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ด้านฉบับ ๑ ฉบับ และสำเนา ๑ ฉบับ)

ด้วยบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยจันทน์ ๔๓ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) มีห้องชุด ๑๕๔ ห้อง ประกอบด้วยอาคารสูง ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีพื้นที่อาคารรวม ๕๕,๕๗๗.๕๒ ตารางเมตร ให้กับกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

กรุงเทพมหานคร ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณาฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยจันทน์ ๔๓ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเติมศิริ จงพนผล)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขาธุการคณะกรรมการ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๒๘๗ ๖๖๖
เวลา ๑๔:๒๐ ๖๖๖

กฤษฎางค์
เลขที่ ๑๔๓๑ วันที่ ๑๒/๖/๖๓
เวลา ๑๐:๕๘ ผู้รับ กษ. กษ. กษ.

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
โทร./โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖

๕๙/๑๔ ๒๖ ๒๖ ๒๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ ธนา เอสทร้า (Thana Astra)
ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด




มิถุนายน 2563


(นาย Kovit Suanichayakul)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563



รับรองจำนวน 1 / 170 หน้า

(นางสาวศิรารพ คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ดิน 1 ไร่ 67 ตารางวา หรือ 1,868.0 ตารางเมตร โดยก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับสูงสุดของอาคาร 22.90 เมตร พื้นที่อาคารรวม 9,537.92 ตารางเมตร มีห้องชุดพักอาศัย 154 ห้อง ที่จอดรถจำนวน 68 คัน จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด อาย่างเคร่งครัด</p>	- พื้นที่โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra)	- ตลอดระยะเวลา ระยะเวลา ก่อสร้างและ ระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



เมษายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 2 / 170 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra)	- ตลอดระยะเวลา ระยะก่อสร้างและ ระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้	- พื้นที่โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra)	- ตลอดระยะเวลา ระยะก่อสร้างและ ระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

บัญชี มีนาคม พ.ศ. 2563
Thana Land Development Co., Ltd.

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 3 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ</p>			



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 4 / 170 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>หรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	- พื้นที่โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra)	- ตลอดระยะเวลา ระยะก่อสร้างและ ระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 5 / 170 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายแรง จากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ซักซ้ำ และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	- พื้นที่โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra)	- ตลอดระยะเวลา ระยะก่อสร้างและ ระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

- หมายเหตุ : 1. บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลา ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
 2. ในระยะดำเนินการ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ จนกว่าจะมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด จึงจะให้นิติบุคคลอาคารชุดรับผิดชอบต่อ



มิถุนายน 2563

กรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 6 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>สภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง และสถานประกอบการ (อู่ซ่อมรถ) มีลักษณะโครงสร้างเป็นผังคอนกรีต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ซึ่งต้องรื้อถอนออกจากพื้นที่โครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว จะมีการทำงานของเครื่องจักร/เครื่องยนต์ต่างๆ ในพื้นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปตามลักษณะกิจกรรม ซึ่งถ้าไม่มีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่อย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างไรก็ได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น และโครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดวางผังการทำงานแยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุจากการรื้อถอนให้ชัดเจนและเป็นหมวดหมู่ (แสดงดังรูปที่ 1) หลังเลิกงานแต่ละวันต้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บ ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่รื้อถอน รวมทั้งระบุชื่อเจ้าของโครงการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทำการปิดกันพื้นที่รื้อถอนอาคารเดิม (อาคารสูง 1 ชั้น) ที่ชิดทางเท้าซอยจันทน์ 43 ด้วยรั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร และจัดทำหลังคาบริเวณทางเดินเท้าภายนอกพื้นที่โครงการต่อจากรั้วชั่วคราวของโครงการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางเท้า และเพื่อบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง 	วิธีการจัดการ/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสภาพภูมิประเทศ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ໂປຣ เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 7 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		6) ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย แสดงขอบเขตการรื้อถอนพร้อมด้วยไฟสัญญาณเตือนอันตราย ไว้บริเวณพื้นที่รื้อถอนรวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการรื้อถอน	
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>การรื้อถอนอาคารที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โครงการอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากฝุ่นละอองต่อพื้นที่ข้างเคียงระหว่างการรื้อถอนได้จากการประเมินผลกระทบทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน เมื่อนำค่าดังกล่าวมารวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน พบว่า ในระยะรื้อถอน ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) จากกิจกรรมรื้อถอน มีค่า 0.0261 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.106 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.1321 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ▪ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) จากกิจกรรมรื้อถอน มีค่า 0.0058 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.054 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมี 	1) กำหนดให้ดำเนินการรื้อถอน เฉพาะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. โดยหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2) รถบรรทุกขนย้ายเศษวัสดุทุกคันต้องติดตั้งผ้าใบปิดคลุมกระเบหงรถให้มิดชิด 3) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ในการนี้ที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมากให้เพิ่มความถี่การฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม 4) ติดตั้งรั้วชั่วคราว เป็นรั้วทึบ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อบังห�นียภาพที่เกิดจากงานรื้อถอน นอกจากนี้ยังสามารถลดระดับเสียงและฝุ่นละอองจากการรื้อถอนของโครงการได้ 5) รถบรรทุกทุกคันที่จะออกจากพื้นที่รื้อถอนต้องผ่านการล้างล้อ โดยต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากโครงการเสมอ เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุหล่นนอกพื้นที่โครงการ 6) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ	<p>ดังนี้ที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 2 ครั้ง/เดือน (ทุก 15 วัน) ในระยะรื้อถอน - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน สถานีตรวจวัด (แสดงดังรูปที่ 24) - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด - โรงเรียนเบญจรงค์ศึกษา จำนวน 1 จุด <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อิน จำกัด

รับรองจำนวน 8 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ค่าเท่ากับ 0.0598 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากกิจกรรมรื้อถอน มีค่า 0.0302 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 7.70 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 7.7302 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ■ ออกไซเดของไนโตรเจน (NO_x) จากกิจกรรมรื้อถอน มีค่า 0.1595 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบัน มีค่า 0.0235 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.1830 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ■ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) จากกิจกรรมรื้อถอน มีค่า 0.0101 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.2845 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.2946 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ■ ไฮโดรคาร์บอน (HC) จากกิจกรรมรื้อถอน มีค่า 0.0099 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 12.23 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<p>ดำเนินการรื้อถอนอาคาร พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงาน และสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน</p> <p>7) การรื้อถอนอาคารในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่นละออง $\text{PM}_{2.5}$ เกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากการควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($\text{PM}_{2.5}$) ในบริเวณพื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด $\text{PM}_{2.5}$ ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งดินหรือวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร งานทุบ ตัด รื้อ แนวผนังอาคาร และงานสกัดคอนกรีต โดยทันที และกรณีที่หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือในการหยุดการก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 9 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 12.2399 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และไม่แตกต่างจากสภาพปัจจุบันมากนัก อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		
1.3 เสียง	กิจกรรมการรื้อถอนอาคารสูง 1 ชั้น ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็นผนังและพื้นคอนกรีต อาจก่อให้เกิดระดับเสียงและเสียงรบกวนที่มีค่าไม่น้อยกว่า 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงทั่วไป ต้องมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ในระหว่างการรื้อถอนได้ จึงกำหนดให้โครงการติดตั้งแผ่นวัสดุกันเสียงเป็นรั้วทึบไม่มีช่องเปิด สูง 6 เมตร โดยเลือกใช้วัสดุ Steel, 18 ga หนา 1.27 มิลลิเมตร ที่มีค่าความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้ (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ หรือเลือกใช้วัสดุที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้เทียบเท่า ติดตั้งที่ระยะห่าง 1 เมตร จากแนวอาคารที่รื้อถอน กำหนดงานรื้อถอนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้ดำเนินการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. โดยหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในการนี้ที่จำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และจะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยเข้าพบเพื่อแจ้งผู้พักอาศัยในระยะประชิดพื้นที่โครงการให้รับทราบและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด	<p>ด้วยน้ำที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - L_{eq} 24 hr, L_{max}, L_{dn}, L_{10} และ L_{90} วิธีการจัดการ/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 2 ครั้ง/เดือน (ทุก 15 วัน) ในช่วงงานรื้อถอน - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน สถานีตรวจวัด (แสดงดังรูปที่ 24) - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด - โรงเรียนเบญจรงค์ศึกษา จำนวน 1 จุด ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด 	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวานิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อี็น จำกัด

รับรองจำนวน 10 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา อэสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ อาคารพาณิชย์ สูง 3.5 ชั้น และบ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 43 แยก 15 ทางทิศเหนือ ได้รับเสียงระหว่าง 64.55-69.39 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 4.25-9.59 เดซิเบลเอ ■ โรงเรียนเบญจวรวนศึกษา สูง 2 ชั้น ถัดจาก ซอยจันทน์ 43 แยก 17 ทางทิศใต้ ได้รับเสียง ระหว่าง 65.48-67.05 เดซิเบลเอ และมีค่า ระดับการรบกวน 5.18-7.25 เดซิเบลเอ ■ อาคารพักอาศัย สูง 5 ชั้น ทางทิศตะวันออก ได้รับเสียงระหว่าง 64.53-69.18 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 4.23-9.88 เดซิ เบลเอ ■ อาคารพาณิชย์ สูง 2 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 43 ทางทิศตะวันตก ได้รับเสียงระหว่าง 65.20-66.45 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการ รบกวน 4.90-6.65 เดซิเบลเอ หลังจากติดตั้งแผ่นวัสดุกันเสียง จะทำให้ผู้รับ เสียงข้างเคียงโครงการได้รับระดับเสียงจากการ รื้อถอนในพื้นที่โครงการไม่เกินค่ามาตรฐานฯ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 	<p>25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามบีบแทรหรือเหยียบคันเร่ง ของรถให้เกิดเสียงดัง โดยเฉพาะบริเวณชุมชน</p> <p>4) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรื้อถอนที่ก่อให้เกิด เสียงรบกวนน้อยที่สุดและตรวจซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดี อยู่เสมอ</p> <p>5) ควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน ค่ามาตรฐาน ที่หน่วยงานราชการกำหนด</p>	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 11 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา อэสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน	<p>กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ในช่วงการรื้อถอนอาคารมาจากการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรื้อถอน และการขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร การคำนวณค่าความสั่นสะเทือนจากแหล่งกำเนิดเมื่อเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบค่าความเร็วนุภาคสูงสุดที่พื้นที่ข้างเคียงได้รับ โดยกำหนดจุดตรวจที่ชั้นล่างของอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารโดยกำหนดค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตัวแทนแหล่งรับผลกระทบทางทิศเหนือ : อาคารพาณิชย์ สูง 3.5 ชั้น และบ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น ได้รับค่าความเร็วนุภาคสูงสุดระหว่าง 0.69-0.92 มิลลิเมตร/วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 5 มิลลิเมตร/วินาที) ▪ ตัวแทนแหล่งรับผลกระทบทางทิศใต้ : โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา สูง 2 ชั้น จะได้รับค่าความเร็วนุภาคสูงสุดระหว่าง 0.35-1.17 มิลลิเมตร/วินาที (ไม่เกินค่า 	<ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้ดำเนินการรื้อถอน เฉพาะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. โดยหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และจะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยเข้าพบเพื่อแจ้งผู้พักอาศัยในระยะประชิดพื้นที่โครงการให้รับทราบและปิดบัญประภากไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 2) กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรื้อถอนอาคาร พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงาน และสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน 4) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรื้อถอนที่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุดและตรวจสอบบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ 5) จัดให้มีเงินเยียวยาขั้นต้น เพื่อชดเชยเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น วงเงิน 5 ล้านบาท 6) จัดทำประกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย 	<p><u>ด้วยน้ำที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเร็วนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) สถานีตรวจวัด (แสดงดังรูปที่ 24) - พื้นที่โครงการ 1 จุด วิธีการจัดการ/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 2 ครั้ง/เดือน (ทุก 15 วัน) ในระยะรื้อถอน - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวัฒน์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

[Signature]

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 12 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>มาตรฐานที่กำหนด 5 มิลลิเมตร/วินาที)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตัวแทนแหล่งรับผลกระทบทางทิศตะวันออก : อาคารพักอาศัย สูง 5 ชั้น จะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดระหว่าง 0.65-0.75 มิลลิเมตร/วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 5 มิลลิเมตร/วินาที) ▪ ตัวแทนแหล่งรับผลกระทบทางทิศตะวันตก : อาคารพาณิชย์ สูง 2 จะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดระหว่าง 0.29-0.85 มิลลิเมตร/วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 20 มิลลิเมตร/วินาที) อาคารรอบพื้นที่โครงการได้รับค่าความสั่นสะเทือน มีค่าไม่น่าเกินมาตรฐานฯ ที่กำหนดให้อาคารประเภท 1 ซึ่งกำหนด 20 มิลลิเมตร/วินาที ที่ความถี่ $f \leq 10$ เฮิร์ตซ์ ถึง 50 มิลลิเมตร/วินาที ที่ความถี่ $f \geq 100$ เฮิร์ตซ์ 	<p>และทรัพย์สิน ของห้างค่านงาน และผู้อยู่อาศัยโดยรอบ และจ่ายค่าซดเชยความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนโครงการ</p> <p>7) ประชุมติดตามผลงานประจำวันและประสานงานแก้ไขปัญหาในการรื้อถอน พร้อมกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย โดยวิศวกรที่ปรึกษา</p> <p>8) ควบคุมระดับความสั่นสะเทือนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารแต่ละประเภท ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร</p>	
1.5 ทรัพยากรดิน	การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมออกจากพื้นที่โครงการไม่มีกิจกรรมใดหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินโดยตรงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหรือคุณสมบัติของทรัพยากรดิน	<p>1) ควบคุมการรื้อถอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและป้องกันหรือให้อาหารที่อยู่ใกล้ลับบริเวณพื้นที่รื้อถอนมีความปลอดภัยสูงสุด</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความต้องการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 13 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน	<p>บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ พบร่องน้ำผิวดินจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองบางโคล่น้อย คลองวัดไทร คลองขวาง และคลองกรวย จากข้อมูลคุณภาพน้ำ พบร่วมกับคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคุณภาพอย่างไรก็ตาม การรื้อถอนอาคารจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจากการรื้อถอนของคนงานประมาณ 11.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจนมีปริมาณความสกปรกในรูป BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจึงระบายนอกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากคนงาน เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำได้ตามมาตรฐานน้ำทั้ง ก่อนระบายน้ำสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ได้ระบายน้ำสู่พื้นดินโดยรอบหรือแหล่งน้ำโดยตรงแต่อย่างใด จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ จัดสร้างบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อดักเศษตะกอนดินให้จมตัวก่อนสูบออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำผิวดิน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	<p>เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการจัดอยู่ในเขตวิกฤตน้ำบาดาลที่มีอนุญาตให้มีการขุดเจาะใช้น้ำบาดาล โดยแหล่งน้ำใช้ในระยะรื้อถอนมาจากการประปานครหลวง จึงไม่มีกิจกรรมที่รบกวนต่อระบบพืชทางและระดับน้ำใต้ดิน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด 	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อี็น จำกัด

รับรองจำนวน 14 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)	โครงการตั้งอยู่ที่ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง เป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ไม่มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ pragquoy แต่อย่างใด	2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้และสัตว์ป่า) <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ: บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ	บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ พบร่องน้ำผิวน้ำจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองบางโคล่ น้อย คลองวัดไทร คลองขาว และคลองกรวย จากข้อมูลคุณภาพน้ำ พบร่วมกัน คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำ ผิวน้ำประเภทที่ 5 เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม ทั้งนี้ โครงการจะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการในระยะรื้อถอน โดยให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายนลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากงานใหม่ค่าความสกปรกในรูปของ BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (น้ำ) <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ: บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

มิถุนายน 2563

 บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
(นายโกวิทย์ สุวัฒน์ยุกุล)


 กรรมการผู้ร่วมงาน/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 15 / 170 หน้า

 (นางสาวศิริพร คงสำราญ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาคารพักอาศัย และโรงเรม เป็นต้น จากสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง และสถานประกอบการ (อู่ซ่อมรถ) มีลักษณะโครงสร้างเป็นผังคอนกรีต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ จะดำเนินการรื้อถอนออกจากพื้นที่โครงการก่อนการก่อสร้างอาคารโครงการ เมื่อโครงการได้รับการพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารชุดพักอาศัย จึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการใช้ที่ดินไปจากเดิม	1) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการรื้อถอนให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ: บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
3.2 การจราจร	การขนส่งเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์และเศษวัสดุจากการรื้อถอน โดยใช้เส้นทางหลักผ่านถนนจันทน์ เพื่อไปยังถนนโครงข่ายอื่นๆ โดยปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 43 คัน-รถยนต์ นั่ง (PCU)/วัน ปริมาณจราจรดังกล่าวจะส่งผลให้มีปริมาณจราจรในช่วง nok เวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ระดับการให้บริการของถนน (Level of Service; LOS) ของเส้นทางคุณภาพดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน	1) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขันย้ายเศษวัสดุจากการรื้อถอน และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ รวมทั้งห้ามรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุ กลับรถบนถนนสาธารณะ (ถนนชอยจันทน์ 43) บริเวณด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด 2) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังระบบของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกร่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอก	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจร <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 16 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร (ต่อ)		<p>โครงการและเพื่อความปลอดภัย หากมีเศษวัสดุหรือดินร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการ และจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย</p> <p>3) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในและนอกพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น</p> <p>4) กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก</p> <p>5) รายงานต์ของบริษัทผู้รับเหมาทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพต์ต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก</p> <p>6) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งเจ้าหน้าที่ พนักงาน และคุณงาน เข้าพื้นที่โครงการ ให้ดำเนินการไม่เกินช่วง 7.00 น. และตอนเย็นช่วงหลังเวลา 19.00 น. โดยใช้รถขนส่งขนาดเล็ก</p> <p>7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการรื้อถอน</p>	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 17 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสเตรีย (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร (ต่อ)		8) อาคารเดิม เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของyanพานะบนถนนสาธารณะ จัดให้มีการติดแผ่นป้ายสีบนทางเดินคนเดิน ที่มีสีสันสดใส ชัดเจน ให้ผู้เดินทางสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน สำหรับคนขับรถที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน	
3.3 การใช้น้ำ	การใช้น้ำในระยะรื้อถอน จะได้รับบริการจาก การประปาครบทุกประปา สำนักงานประปาสาขา ทุ่งมหาเมฆ	1) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ ไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ตรวจสอบดูดูรั่วซึ่งบริเวณท่อน้ำประปา หากพบให้รีบ ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 3) กำหนดให้คุณงานใช้น้ำอย่างประหยัด	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้น้ำ ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ: บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
3.4 การใช้ไฟฟ้า	การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะได้รับบริการ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตยวนาวา ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน และแก้ไขผลกระทบจากโครงการ	1) แนะนำให้คุณงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) เลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน 3) ติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 4) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รีบ ดำเนินการซ่อมแซมทันที	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ: บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 18 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<p>มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการรื้อถอนอาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นเศษปูน เศษหิน เศษไม้และเศษวัสดุรื้อถอน เป็นต้น สำหรับปริมาณมูลฝอยจาก การรื้อถอน ประเมินจากขนาดพื้นที่บ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง และสถานประกอบการ (อู่ซ่อมรถ) มีลักษณะโครงสร้างเป็นผังคอนกรีต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีปริมาณเท่ากับ 688.28 ตัน องค์ประกอบหลักของมูลฝอยที่เกิดจากการรื้อถอนอาคาร ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คอนกรีต ประมาณ 502.44 ตัน - อิฐ ประมาณ 134.90 ตัน - เหล็ก ประมาณ 22.03 ตัน - กระเบื้องเซรามิก ประมาณ 14.45 ตัน - กระเบื้องห้องน้ำ ประมาณ 8.26 ตัน - ยิบชั่มบอร์ด ประมาณ 5.51 ตัน - ไม้ ประมาณ 0.69 ตัน <p>ผู้รับเหมาจะจัดหากำหนดร่องรับมูลฝอยแยก ประเภทมูลฝอย ตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตฯ เข้ามาเก็บขนมูลฝอยทุกวัน ส่วนเศษวัสดุจากการรื้อถอนที่ต้องทำลายจะส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดหากำหนดร่องรับมูลฝอยที่ถูกสุขาภิบาล มีฝาปิด มิดชิด แยกประเภทมูลฝอย และตรวจสอบสภาพที่ร่องรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 2) จัดให้มีพื้นที่เก็บของวัสดุจากการรื้อถอนและต้องคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อการเก็บขนไปกำจัดต่อไป 3) ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตฯ หรือบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปทุกวัน โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย 4) มูลฝอยจากการรื้อถอนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้แบบ และเหล็กเส้น ทางโครงการมีการจัดการโดยจะนำไปจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อ หรือนำกลับมาใช้ในงานก่อสร้าง 5) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 6) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบน้ำวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก และผนังปูน สำไปยังศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งต้องอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยตรวจสอบหลักฐานการนำส่งวัสดุ/ใบเสร็จรับเงิน 7) โครงการต้องมีบันทึกของผู้รับเหมาที่ลักษณะทั้งเศษวัสดุจากการรื้อถอนในบริเวณที่สาธารณะ/ที่ว่างของเอกชนที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 	<p>ด้วยนี้ที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณมูลฝอย - ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยและความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน - ติดตามตรวจสอบปริมาณวัสดุจากการรื้อถอน ที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก และผนังปูน ที่ผู้รับเหมาส่งไปยังศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งต้องอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยตรวจสอบหลักฐานการนำส่งวัสดุ/ใบเสร็จรับเงิน - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		8) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งมูลฝอยจากการรื้อถอน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับภูมายการห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรภายในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับการขนส่งมูลฝอยไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยกำหนดให้การขนส่งวัสดุรื้อถอนใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมของคนงานจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทึบมีค่าความสกปรกในรูป BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยไม่เตะรายลงสูญเสียน้ำโดยรอบหรือแหล่งน้ำโดยตรง 2) หมั่นตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และต้องมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทึบมีค่าความสกปรกในรูป BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยไม่เตะรายลงสูญเสียน้ำโดยรอบหรือแหล่งน้ำโดยตรง 2) หมั่นตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบำบัดน้ำเสีย <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิท สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 20 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสเตรีย (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ผลกระทบต่อการระบายน้ำส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุรื้อถอนเข้าสู่ร่างระบายน้ำชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ร่างระบายน้ำเกิดการอุดตัน และเกิดน้ำท่วมขังได้	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราว สำหรับระบายน้ำฝนและน้ำทึบจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ที่ปลายร่างระบายน้ำต้องก่อสร้างบ่อตักตะกอนดิน เพื่อตักเศษดิน ทราย ก้อนระบายน้ำออกสู่ระบบหอรอบน้ำหน้าโครงการ 2) ทำความสะอาดร่างระบายน้ำและบ่อตักตะกอนให้ปราศจากเศษวัสดุฝอยตกค้าง เมื่อเสร็จสิ้นการรื้อถอนในแต่ละวัน จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุรื้อถอนอย่างเป็นระเบียบ มีผ้าใบปักคลุมอย่างมีดีไซด์ และควรอยู่ห่างจากการระบายน้ำของโครงการ ตามความเหมาะสม 3) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันน้ำท่วม 	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	<p>ผลกระทบด้านความสงบสุขและอุบัติเหตุต่อชุมชน จากกิจกรรมการรื้อถอน</p> <p>ผลกระทบจะเกิดจากปัญหาความสงบสุขของชุมชนอันเนื่องมาจากการรื้อถอนของโครงการ เช่น เสียงดัง การจราจรติดขัด ผู้ลักลอบ และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เป็นต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสันสะเทือน การจราจร การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด 2) โครงการจะปิดประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้ที่พื้นที่โครงการซึ่งประชาชนสามารถขอดูได้ 3) เฝ้าระวังและดูแลความประพฤติของคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันรวมทั้งประชาชนใกล้เคียง 	<p><u>ด้วยนี่ที่ตรวจดู</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ รวมบันทึกและส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ <p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อนายจ้างของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 21 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	<p>■ การขัดแย้งระหว่างคนงาน และคนในชุมชน ข้างเคียงบ้านพักคนงาน ในกรณีที่โครงการไม่ได้วางกฎระเบียบกับคนงาน และไม่มีการตรวจสอบประวัติของคนงาน อาจเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหา การทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมขึ้นได้ จึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหามาตรฐานขั้ดด้วยระหว่างคนงานกับประชาชนโดยรอบได้ โครงการจะต้องรับผิดชอบในการคัดเลือกและควบคุมคนงานที่มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานของคนงานในพื้นที่โครงการเป็นลักษณะแบบมาเข้า-กลับเย็น โดยไม่ได้พักอาศัยในบริเวณโครงการแต่อย่างใด</p>	<p>4) กำหนดไม่ให้เครื่องจักรกลและเครื่องมือรื้อถอนทำงานนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>1) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพ พนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน และสุ่มตรวจวัดสารเสพติดคนงานระหว่างปฏิบัติงานเป็นประจำ</p> <p>2) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักษณะ การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับชุมชนใกล้เคียง</p> <p>3) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่โครงการ</p> <p>4) จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานจำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้าออกของคนงาน</p> <p>5) ห้ามเล่นการพนัน และต้มสุราในบริเวณพื้นที่รื้อถอน และบ้านพักคนงาน และห้ามส่งเสียงดังในยามวิกิล</p> <p>6) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย</p> <p>7) กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเช็คอินเชือเข้า-ออกบ้านพัก</p> <p>8) หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย ต้องมีบทลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ดัชนีที่ต้องวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ รวมรวมบันทึกและส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : <p>บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>




มิถุนายน 2563


 (นายโกวิท สุวนิชย์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


 รับรองจำนวน 22 / 170 หน้า
 (นางสาวศิริพร คงสำราญ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ การทำงานรื้อถอนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง รวมถึงควันจากการถยนต์และเครื่องจักร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ▪ ผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียง รบกวน แหล่งกำเนิดมาจากการทำงานของเครื่องจักรและการขับส่งวัสดุอุปกรณ์ หากได้รับเสียงที่ดังเกินไป และติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน ▪ ผลกระทบในด้านความเครียด สาเหตุอาจเกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 	<p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด</p> <p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านเสียง และการจราจร อย่างเคร่งครัด</p> <p>1) ดูแลควบคุมงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุก พื้นที่นอกโครงการ ลักษณะ การทำร้ายร่างกาย และการทะเลวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 2) จัดให้มีไฟสองสว่างบริเวณพื้นที่รื้อถอนให้เพียงพอ ไม่ให้มีจุดอับหรือมุมมืด</p>	<p>วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด <p>วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด <p>วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 23 / 170 หน้า

**ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ <u>อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน</u> ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการทำงานส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการประมวลผลของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอน ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อคนงาน ความปลอดภัยต่อสาธารณชน และประชาชนใกล้เคียงได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานของคนงานอย่างเคร่งครัด 2) จัดทำประกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของทั้งคนงาน และผู้ที่พักอาศัยโดยรอบ 3) เฝ้าระวังและดูแลความประพฤติของคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันรวมทั้งประชาชนใกล้เคียง 4) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่รื้อถอนให้เพียงพอ ไม่ให้มีจุดอับหรือมุมมืด 5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด 6) ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย แสดงขอบเขตการรื้อถอนพร้อมด้วยไฟสัญญาณเตือนอันตราย 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการรื้อถอนอาคาร 	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ■ <u>ผลกระทบจากการสัมผัศความร้อนสูง</u> เกิดจากการทำงานกับเครื่องจักรที่มีความร้อนสูง เมื่อเกิดการสัมผัศความร้อนสูงกว่าปกติ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดหาที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายใต้เงามะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน 3) ควบคุมไม่ให้คนงานดื่มน้ำเครื่องดื่มและก่อช่องในระหว่างการทำงาน 	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 24 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ โรคจากการสัมผัสกับเสียงดัง เกิดจากการรับสัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นระยะเวลานาน ติดต่อ กัน ผู้ที่มีอาการหูเริ่มเสื่อมจากเสียงดัง จะรู้สึกว่าการได้ยินของตนเองลดลง หรือมีปัญหาในการได้ยิน อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ พังผืดไม่ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ยินลำไกมากขึ้นถ้าบริเวณนั้นมีเสียงดังด้วย 	<ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้คนงานใส่หูครอบหู (Ear Muff) ชนิดโฟม ค่า NRR 37 เดซิเบล เอ ตลอดเวลาที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง 2) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน เป็นประจำ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
4.4 การป้องกันอัคคีภัย	ในการรื้อถอนอาคารอาจต้องมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือกิจกรรมการรื้อถอนในบางขั้นตอน หรือการทิ้งกันบุหรี่ อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เป็นสัดส่วน 2) จัดเก็บเชือกเพลิงในพื้นที่ที่ปลดภัย จัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิง 3) จัดให้เครื่องดับเพลิงมือถือ ติดตั้งไว้ประจำพื้นที่โครงการ บริเวณที่สามารถนำไปใช้ได้สะดวก เพื่อระงับเหตุเพลิงใหม่เบื้องต้น และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 4) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 5) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีมาตรการประสานงานกับสถานพยาบาลใกล้เคียงในการฉีดยาเหตุการณ์ฉุกเฉิน 6) ควบคุมดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 	<u>วิธีการจัดการ</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิราพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปรา เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 25 / 170 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ	การกองวัสดุรื้อถอนอย่างไม่เป็นระเบียบและไม่มีหมวดหมู่ รวมถึงการเข้า-ออกของรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดูบริเวณพื้นที่โครงการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตั้งรั้วชั่วคราว เป็นรั้วทึบ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อบดบังทัศนียภาพที่เกิดจากการรื้อถอน 2) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณพื้นที่โครงการ 3) ห้ามวางกองวัสดุไว้ภายนอกรั้วของพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด 4) จัดให้มีพนักงานค่อยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ และบริเวณถนนเข้า - ออก โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที 5) ระบุในสัญญาว่าผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และจัดให้มีการตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุนทรียภาพผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



บันทึก ธนาแลนด์ จำกัด มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 26 / 170 หน้า
(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การรับเรื่องร้องเรียน	จากการดำเนินการรื้อถอนอาคารภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน	<p>1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรื้อถอนอาคารโดยการติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงาน และสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน</p> <p>2) จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที (แสดงดังรูปที่ 2)</p> <p>3) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือตกลงกันไม่ได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือและแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ การชดเชยและเยียวยาอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจากเจ้าของโครงการ (บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด) ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร และตัวแทนที่เป็นกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ หรือการชดเชย 	<p>ด้านที่ต้องวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ รวบรวมบันทึกและส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

ธนาแลนด์ จำกัด
Thana Land Ltd.

มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 27 / 170 หน้า

ก.ก. ก.ก.

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)		<p>ความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคาร และจากการดำเนินการโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่มีการร้องเรียน - เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ชี้แจง เจรจา สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ 	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563


(นางสาวศิราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 28 / 170 หน้า



รูปที่ 1 ผังแสดงพื้นที่โครงการซึ่งรื้อถอน



รูปที่ 2 ผังรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ระยะรื้อถอน



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิราพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อี็น จำกัด

รับรองจำนวน 30 / 170 หน้า

**ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>สภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง และสถานประกอบการ (อู่ซ่อมรถ) มีลักษณะโครงสร้างเป็นผังคอนกรีต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ภายหลังการรื้อถอนแล้วเสร็จ จะดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยตลอดช่วงเวลา ก่อสร้างจะมีการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งถ้าไม่มีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้</p> <p>อย่างไรก็ได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ ก่อสร้างเท่านั้น และโครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดวางผังก่อสร้างให้เหมาะสมแยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจนและเป็นหมวดหมู่ (แสดงดังรูปที่ 3) 2) หลังเลิกงานแต่ละวันต้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บ 3) ติดตั้งรั้วซ้ำครัว สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการและจัดทำหลังคาบริเวณทางเดินเท้า ภายนอกพื้นที่โครงการต่อจากรั้วซ้ำครัวของโครงการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางเท้า และเพื่อบดบังหัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง 4) ควบคุมการก่อสร้างและจัดทำบริเวณต่างๆ ภายใต้โครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม 5) ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการพัฒนาดินหรือสิ่งปลูกสร้างใน การขุดดินหรือถอนดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคาร 6) กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ขออนุญาตอย่างเคร่งครัด 	<p>ดัชนีที่ต้องวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดวางผังก่อสร้าง และรั้วหรือกำแพง ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <p>วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งต้องแยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน และเป็นหมวดหมู่ - จัดทำบันทึกการตรวจสอบการปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการฯ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาการก่อสร้าง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน

บัญชี ธนาแลนด์ จำกัด
Thana Land Ltd.

มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 31 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		<p>7) จัดให้มีผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟฟ้าสถิต กันตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคาร และพิจารณาติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุ ยึดด้วยโครงเหล็ก บริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุ</p> <p>8) ติดตั้งป้ายประกาศขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร ไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างทางด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน โดยต้องมีรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงชื่อ ประเภทและขนาดของโครงการ - ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของโครงการ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานเขตฯ ที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง - แผนงานก่อสร้างโครงการและระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง - เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน - จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นเสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบบการเฝ้าระวัง 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 32 / 170 หน้า

**ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		<p>แก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา 	
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากกิจกรรมต่างๆ ในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างในพื้นที่ มลสารจากเครื่องจักร และรถบรรทุก เมื่อนำค่าดังกล่าวมารวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน พบร่วมในระยะก่อสร้างความเข้มข้นของมลสารทางอากาศปริมาณพื้นที่โครงการมีค่าดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) จากกิจกรรมก่อสร้าง มีค่า 0.0389 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.106 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำรวมกันมีค่าเท่ากับ 0.1449 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ▪ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) จากกิจกรรมก่อสร้างมีค่า 0.0082 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.054 	<p>1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อวางแผนการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการ (ในรัศมี 20 เมตร) <p>2. มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที 3. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 2) จัดให้มีผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟฟ้าสถิต 	<p>ด้านที่ต้องวัด/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และไฮโดรคาร์บอน (HC) ตรวจวัดเดือนละครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <p>สถานีตรวจวัด (แสดงดังรูปที่ 24)</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด - โรงเรียนเบญจวรวนศึกษา จำนวน 1 จุด <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้รับผิดชอบ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 33 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.0622 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.12 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากกิจกรรมก่อสร้าง มีค่า 0.0463 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 7.70 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 7.7463 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 34.2 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร) ออกไซเดของไนโตรเจน (NO_x) จากกิจกรรมก่อสร้าง มีค่า 0.2483 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบัน มีค่า 0.0235 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.2718 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.32 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) จากกิจกรรมก่อสร้าง มีค่า 0.0157 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.2845 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.3002 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.78 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร) ไฮโดรคาร์บอน (HC) จากกิจกรรมก่อสร้าง มีค่า 0.0125 มลพิษรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 	<p>กันตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง รวมทั้งกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการพุ่งกระจายของฝุ่น</p> <p>3) การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปอกคลุม หรือเก็บในที่ปิดล้อม และฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ</p> <p>4) ฉีดพรมน้ำบริเวณตัวอาคารที่กำลังก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>5) ติดตั้งหัวฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>6) การก่อสร้างในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} เกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากการควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ในบริเวณพื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM_{2.5} ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งดินหรือวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุกที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ งานตัด เจียกอนกรีต และงานพ่นสี โดยทันที และกรณีที่หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือในการหยุดการก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 34 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	สภาพปัจจุบันมีค่า 12.23 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 12.2425 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยายกาศโดยทั่วไป และไม่ทำให้ปริมาณมลสารแตกต่างจากสภาพปัจจุบันมากนัก อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<p>4. มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน 2) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า <p>5. มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าจำเป็นต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 2) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้ และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ 3) การนำปูนซีเมนต์ลงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีดีไซด์ และในกรณีที่ต้องใช้ปูนซีเมนต์ลงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว ต้องเก็บในถุงใหม่ดีไซด์ <p>6. มาตรการเฉพาะด้านการขนส่งวัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้าง และต้องล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่ก่อนออกสู่ถนนหรือเส้นทางจราจรภายนอก 2) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 3) บริเวณทางเข้า-ออกจะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และทำความสะอาดพื้นผิวทางเข้า-ออกโครงการเป็นประจำทุกวันจนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ 	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้ร่วมงาน/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 35 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>4) กรณีที่เศษดิน ทราย โคลน ตกล่นบนพื้นผิวน้ำสาระน้ำ ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยโดยเร็วเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p> <p>5) วางแผนการใช้เส้นทางและเวลาในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างหรือดิน</p> <p>6) จัดให้มีวัสดุปักคุณกระถางบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดการร่วงหล่นหรือฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้างในระหว่างการขนส่ง</p> <p>7) ไม่ใช้รถบรรทุกที่มีค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษา</p>	
1.3 เสียง	<p>จากการประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้าง จะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้รับเสียงที่เป็นพื้นที่ติดโครงการ ซึ่งพบว่า กิจกรรมก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดระดับเสียงทั่วไปและเสียงรบกวนที่มีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงทั่วไป ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงรบกวน ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ โครงการจึงกำหนดให้ติดตั้งวัสดุกันเสียง ดังนี้</p> <p>กรณีที่มีกำแพงกันเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การก่อสร้างในระดับฐานราก ชั้นใต้ดินและชั้นที่ 1 <ul style="list-style-type: none"> - อาคารพาณิชย์ สูง 3.5 ชั้น และบ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 43 แยก 15 	<p>1) ติดตั้งกำแพงกันเสียงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างในระหว่างทำงานฐานราก ชั้นใต้ดิน และชั้น 1 มีลักษณะเป็นกำแพงกันเสียงที่บีบ วัสดุ วัสดุ BLOXTEG 2-TUFF Series ที่มีค่าความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้ (Transmission Loss) 55 เดซิเบลเอ หรือเลือกใช้วัสดุที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้เทียบเท่า บริเวณด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดตั้งที่ระยะห่าง 1.0 เมตร จากแนวอาคาร ส่วนด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก ใช้วัสดุ Steel, 18 ชุด หนา 1.27 มิลลิเมตร ที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ หรือเลือกใช้วัสดุที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้เทียบเท่า ติดตั้งที่ระยะห่าง 1.0 เมตร จากแนวอาคารก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะเอากำแพงกันเสียงสูง 6 เมตรออก เมื่อกิจกรรมก่อสร้างงานฐานราก ชั้น</p>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - L_{eq} 24 hr, L_{max}, L_{dn}, L_{10}, L_{90} และเสียงรบกวน สถานีตรวจวัด (แสดงดังรูปที่ 24) - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด - โรงเรียนเบญจลักษณ์ศึกษา จำนวน 1 จุด วิธีการจัดการ/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลทุกสัปดาห์ ในช่วงงานฐานรากหลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมี



มิถุนายน 2563
นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล
Thana Land Ltd.

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 36 / 170 หน้า
(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>ทางทิศเหนือ ได้รับเสียงระหว่าง 69.30-90.48 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 10.12-31.68 เดซิเบลเอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนเบญจวารณศึกษา สูง 2 ชั้น ตั้ง จากซอยจันทน์ 43 แยก 17 ทางทิศใต้ ได้รับเสียงระหว่าง 70.53-86.18 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 11.23-27.38 เดซิเบลเอ - อาคารพักอาศัย สูง 5 ชั้น ทางทิศตะวันออก ได้รับเสียงระหว่าง 68.01-90.51 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 8.71-31.71 เดซิเบลเอ - อาคารพาณิชย์ สูง 2 ชั้น ตั้งจากซอยจันทน์ 43 ทางทิศตะวันตก ได้รับเสียงระหว่าง 69.65-84.96 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 10.35-26.16 เดซิเบลเอ ● <u>การก่อสร้างในระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป</u> <ul style="list-style-type: none"> - อาคารพาณิชย์ สูง 3.5 ชั้น และบ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น ตั้งจากซอยจันทน์ 43 แยก 15 ทางทิศเหนือ ได้รับเสียงระหว่าง 74.50-90.65 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 15.70-31.85 เดซิเบลเอ - โรงเรียนเบญจวารณศึกษา สูง 2 ชั้น ตั้ง จากซอยจันทน์ 43 แยก 17 ทางทิศใต้ ได้รับ 	<p>ได้ดิน และชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ (แสดงดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5) 2) ติดตั้งแผ่นวัสดุกันเสียงชั้นวาง ลักษณะปิดทึบไม่มีช่อง เปิด บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออก ใช้วัสดุ BLOXTEG 2-TUFF Series ที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 55 เดซิเบลเอ หรือเลือกใช้วัสดุที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้เทียบเท่า ส่วนด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก ใช้วัสดุ Steel, 18 ga หนา 1.27 มิลลิเมตร ที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ หรือเลือกใช้วัสดุที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้เทียบเท่าโดยประกอบกับแนวรากน้ำปิดก้นริมอาคารโดยรอบชั้นที่กำลังก่อสร้างระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป ถึงชั้นที่ 8 ห้องนี้ให้ติดตั้งไว้กันกว่าจะทำผังล้อมรอบชั้นนั้นๆ แล้วเสร็จแล้ว จึงนำออกได้ (แสดงดังรูปที่ 6)</p> <p>3) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานหรือผู้ผลิต เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจีย หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียง ดังกระบวนการในพื้นที่โครงการ</p> <p>4) จัดให้มีห้องที่มีผังกันเสียง เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัด เจาะ เจีย หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียงดังกระบวนการ</p> <p>5) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและจัดหา อุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ตลอดจน</p>	<p>อำนวยอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>




มิถุนายน 2563


(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ໂປຣ เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 37 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>เสียงระหว่าง 73.96-86.22 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 15.16-27.42 เดซิเบลเอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคารพักอาศัย สูง 5 ชั้น ทางทิศตะวันออก ได้รับเสียงระหว่าง 74.50-90.72 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 15.70-31.92 เดซิเบลเอ - อาคารพาณิชย์ สูง 2 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 43 ทางทิศตะวันตก ได้รับเสียงระหว่าง 73.70-84.98 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 14.90-26.18 เดซิเบลเอ <p>กรณีที่ติดตั้งกำแพงกันเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การก่อสร้างในระดับฐานราก ชั้นใต้ดินและชั้นที่ 1 - อาคารพาณิชย์ สูง 3.5 ชั้น และบ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 43 แยก 15 ทางทิศเหนือ ได้รับเสียงระหว่าง 62.27-67.09 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 0.37-7.88 เดซิเบลเอ - โรงเรียนเบญจวรวรรณศึกษา สูง 2 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 43 แยก 17 ทางทิศใต้ ได้รับเสียงระหว่าง 62.17-66.53 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 0.37-6.73 เดซิเบลเอ 	<p>บำรุงรักษาيانพานหนาที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>6) กำหนดแผนงาน/วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เครื่องจักรที่มีเสียงดังต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>7) เข้าชี้แจงให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับเรื่องร้องเรียนก่อนการก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 7 วัน</p> <p>8) กำหนดให้งานก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและมีความสั่นสะเทือน เช่น การตัด การรื้อ การเจีย งานเจาะเสาเข็ม และงานโครงสร้าง เป็นต้น ให้ดำเนินการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กำหนด เช่น การเหมืองหินและหินอ่อน ไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และจะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยเข้าพบเพื่อแจ้งผู้พักอาศัยในระยะประชิดพื้นที่โครงการให้รับทราบและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>9) จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง</p>	



มิถุนายน 2563
Thana Land Ltd.

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 38 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารพักอาศัย สูง 5 ชั้น ทางทิศตะวันออก ได้รับเสียงระหว่าง 62.17-68.48 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 0.37-9.18 เดซิเบลเอ - อาคารพาณิชย์ สูง 2 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 43 ทางทิศตะวันตก ได้รับเสียงระหว่าง 62.13-65.74 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 0.33-5.44 เดซิเบลเอ ● การก่อสร้างในระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป <ul style="list-style-type: none"> - อาคารพาณิชย์ สูง 3.5 ชั้น และบ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 43 แยก 15 ทางทิศเหนือ ได้รับเสียงระหว่าง 62.23-68.36 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 0.43-9.06 เดซิเบลเอ - โรงเรียนเบญจวรวนศึกษา สูง 2 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 43 แยก 17 ทางทิศใต้ ได้รับเสียงระหว่าง 62.40-66.59 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 0.60-6.79 เดซิเบลเอ - อาคารพักอาศัย สูง 5 ชั้น ทางทิศตะวันออก ได้รับเสียงระหว่าง 62.23-69.34 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 0.43-9.54 เดซิเบลเอ - อาคารพาณิชย์ สูง 2 ชั้น ถัดจากซอยจันทน์ 	<p>ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามบีบแทรหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน</p> <p>10) ควบคุมระดับเสียงจากการกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือให้มีค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ</p> <p>11) ปิดเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ก่อสร้างทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน</p> <p>12) ในกรณีที่บริษัทผู้รับเหมาละเลยต่อการปฏิบัติตามมาตรการ และส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ต้องมีบทลงโทษ/ค่าปรับ/ค่าชดเชยต่อความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น</p>	

ธนารักษ์ ธนาแลนด์ จำกัด
Thana Land Ltd.

มิถุนายน 2563

(นายโภวิทย์ สุวานิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563
Pro-En
Technologies, Ltd.

[Signature]

รับรองจำนวน 39 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ໂປຣ เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>43 ทางทิศตะวันตก ได้รับเสียงระหว่าง 62.38-65.78 เเดซิเบลเอ และมีค่าระดับการรบกวน 0.58-5.48 เเดซิเบลเอ</p> <p>ภายหลังจากติดตั้งวัสดุกันเสียง จะทำให้ผู้รับเสียงที่อยู่ติดโครงการได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้างไม่เกินค่ามาตรฐานฯ อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>		
1.4 ความสั่นสะเทือน	<p>กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระยะการก่อสร้างมาจาก การก่อสร้างฐานรากโดยเฉพาะงานเสาเข็ม ซึ่งโครงการกำหนดวิธีก่อสร้างฐานรากโดยใช้ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Static Pile Driver หรือ Press-in Pile) เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม</p> <p>การคำนวณค่าความสั่นสะเทือนจากแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนและจุดรับความสั่นสะเทือน เมื่อเปรียบเทียบค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่พื้นที่ข้างเคียงได้รับ โดยกำหนดจุดตรวจวัดที่ฐานราก หรือชั้นล่างของอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารโดย</p>	<p>1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการเริ่มงาน แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการก่อสร้างโครงการ โดยการเข้าพบผู้พักอาศัยในพื้นที่ติดโครงการ หรือตามช่องทางที่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ติดโครงการสะดวก</p> <p>2) วางแผนงานและจัดพื้นที่สำหรับการขนย้ายวัสดุการก่อสร้างไม่ให้อยู่ใกล้กับพื้นที่อาคารข้างเคียง โดยเฉพาะพื้นที่พักอาศัยทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของโครงการ</p> <p>3) ดำเนินการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดภายในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความสั่นสะเทือนให้มีค่าไม่เกินตามมาตรฐานกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p><u>ด้านที่ต้องวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) สถานีตรวจวัด (แสดงดังรูปที่ 24) - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด <p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีวิศวกรโครงสร้างตรวจสอบผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างฐานราก - ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลทุกสัปดาห์ ในช่วงงานฐานรากหลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 40 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>กำหนดค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ในกรณีที่พบร่วมค่าเกินมาตรฐานดังกล่าวต้องหยุดดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนดก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป</p> <p>4) กำหนดให้งานก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและมีความสั่นสะเทือน เช่น การตัด การใส การเจีย งานเจาะเสาร์ เป็นต้น ให้ดำเนินการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กำหนด เช่น การเทคโนโลยีรักษาภัย ให้ดำเนินการไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และจะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยเข้าพบเพื่อแจ้งผู้พักอาศัยในระยะประชิดพื้นที่โครงการให้รับทราบและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบ เพื่อเก็บภาพถ่ายสภาพเดิมของอาคารก่อนที่จะมีการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้ง เพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากการก่อสร้าง/เสาร์ และงานก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ โดยในการเข้าไปถ่ายรูปอาคาร</p> <p>5) กำหนดค่าไม่เกินมาตรฐาน ที่กำหนดให้อาคารประเภทที่ 1 ซึ่งกำหนด 20 มิลลิเมตร/วินาที ที่ความถี่ $f \leq 10$ เฮิรตซ์ ถึง 50 มิลลิเมตร/วินาที</p>	<p>มาตรการป้องกันความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ในกรณีที่พบร่วมค่าเกินมาตรฐานดังกล่าวต้องหยุดดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนดก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป</p> <p>4) กำหนดให้งานก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและมีความสั่นสะเทือน เช่น การตัด การใส การเจีย งานเจาะเสาร์ เป็นต้น ให้ดำเนินการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. หยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหลังเวลาที่กำหนด เช่น การเทคโนโลยีรักษาภัย ให้ดำเนินการไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และจะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยเข้าพบเพื่อแจ้งผู้พักอาศัยในระยะประชิดพื้นที่โครงการให้รับทราบและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบ เพื่อเก็บภาพถ่ายสภาพเดิมของอาคารก่อนที่จะมีการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้ง เพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากการก่อสร้าง/เสาร์ และงานก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ โดยในการเข้าไปถ่ายรูปอาคาร</p> <p>5) กำหนดค่าไม่เกินมาตรฐาน ที่กำหนดให้อาคารประเภทที่ 1 ซึ่งกำหนด 20 มิลลิเมตร/วินาที ที่ความถี่ $f \leq 10$ เฮิรตซ์ ถึง 50 มิลลิเมตร/วินาที</p>	<p>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 41 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ที่ความถี่ $f \geq 100$ เฮิร์ตซ์ และอาคารประเภทที่ 2 ซึ่งกำหนด 5 มิลลิเมตร/วินาที ที่ความถี่ $f \leq 10$ เฮิร์ตซ์ ถึง 20 มิลลิเมตร/วินาที ที่ความถี่ $f \geq 100$ เฮิร์ตซ์	<p>ข้างเคียงนั้นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของบ้านหรืออาคารข้างเคียง โดยเอกสารการเข้าสำรวจสภาพอาคารข้างเคียงดังกล่าวจะจัดทำสำเนามอบไว้ให้กับเจ้าของอาคารข้างเคียงและบริษัทเจ้าของโครงการทั้งสองฝ่าย</p> <p>6) จัดให้มีวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมทั้งตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารใกล้เคียงโดยต้องสำรวจทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง และภายหลังการก่อสร้างโครงการ</p> <p>7) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>8) ในระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ และบริษัทผู้รับเหมา เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างเสาเข็ม และให้ขอพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ้านยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>9) จัดให้มีเงินเยียวยาขั้นต้น เพื่อชดเชยเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น วงเงิน 5 ล้านบาท</p>	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิท สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 42 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>10) จัดให้มีกรรมธรรมปะรักันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างฐานราก และงานเสาเข็มของโครงการ กรณีที่ความสั่นสะเทือนจาก การก่อสร้างฐานรากและงานเสาเข็มของโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม โดยแสดงสำเนาตารางกรรมธรรมปะรักันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างประสานบริษัทประกัน โครงการจะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายโดยกำหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นให้ชัดเจน</p> <p>11) ในกรณีที่อาคาร/บ้านเรือน ของประชาชนได้รับความเสียหายจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างฐานรากและงานเสาเข็มของโครงการ จะต้องดำเนินการตรวจสอบและหากพบว่าเกิดจากการก่อสร้างโครงการจริง ก็จะดำเนินการซ่อมแซมอาคาร/บ้านที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพเดิมทั้งหมด</p> <p>12) กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือตกลงกันไม่ได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือและแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนา</p>	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 43 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>โครงการ การซัดเซยและเยียวยาอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจากเจ้าของโครงการ (บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด) ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร และตัวแทนที่เป็นกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อบรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ หรือการซัดเซยความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคาร และจากการดำเนินการโครงการ - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่มีการร้องเรียน - เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ชี้แจง เจรจาสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ <p>13) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการอีก 6 เดือนหลังจากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>14) ในกรณีที่บริษัทผู้รับเหมาละเลยต่อการปฏิบัติตาม</p>	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิท สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิรารพ คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 44 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		มาตรการ และส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ต้องมีบล๊อกไทย/ค่าปรับ/ค่าชดเชยต่อความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น	
1.5 ทรัพยากรดิน	<p>ผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากการก่อสร้างฐานราก ซึ่งได้ดินและถนนโดยรอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคได้ดินของโครงการ เป็นหลัก หากไม่มีการจัดการที่ดีพื้นที่ข้างเคียงอาจได้รับผลกระทบได้อย่างไรก็ได้ โครงการกำหนดวิธีก่อสร้างฐานรากโดยใช้ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Static Pile Driver หรือ Press-in Pile)</p> <p>นอกจากนี้ ทำการก่อสร้าง Sheet Pile ล้อมรอบพื้นที่ส่วนที่ต้องทำซึ่งได้ และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>1) ติดตั้งผังกันดิน แบบ Sheet Pile ล้อมรอบพื้นที่ในส่วนของการก่อสร้างซึ่งได้ดินและระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ชั้นได้ดิน โดยออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากที่ดินข้างเคียง</p> <p>2) กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและป้องกันหรือให้อาหารที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มีความปลอดภัยสูงสุด</p> <p>3) จัดให้มีวิศวกรตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารใกล้เคียง</p> <p>4) ก่อนดำเนินงาน โครงการจะต้องเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบ เพื่อเก็บภาพถ่ายสภาพเดิมของอาคาร ก่อนที่จะมีการก่อสร้าง และเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้ง เพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากการดำเนินงาน และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ โดยการเข้าไปถ่ายรูปอาคารข้างเคียงนั้นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของอาคาร และข้อจำกัดของการถ่ายภาพในบริเวณอาคาร/บ้านเรือน ในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือเสียหายของอาคาร/บ้านเรือนอันเนื่องมาจากการพังทลายของดิน การซ่อมแซมส่วนที่เสียหายหรือการชดเชยจะ</p>	<p><u>ดูชนิดที่ตรวจดู</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบป้องกันการพังทลายของดิน <u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ตรวจสอบสภาพระบบป้องกันการพังทลายโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารข้างเคียง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 45 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		<p>เป็นไปตามเงื่อนไขของการประกันที่จะต้องมีภาพถ่ายเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่เจ้าของบ้านเอง</p> <p>5) จัดให้มีเงินเยียวยาชั้นต้น เพื่อชดเชยเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น วงเงิน 5 ล้านบาท</p> <p>6) จัดให้มีกรรมธรรมปะรังภัยเพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารชั้งเดียวในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากการพังทลายของดินในกิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ กรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียงโครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม</p> <p>7) ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือตกลงกันไม่ได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือและหาแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ การชดเชยและเยียวยาอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจากเจ้าของโครงการ (บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด) ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร และตัวแทนที่เป็นกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ หรือการชดเชย 	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 46 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		<p>ความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคาร และจากการดำเนินการโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่มีการร้องเรียน - เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ชี้แจง เจรจาสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ <p>8) กรณีที่อาคาร/บ้านเรือน ของประชาชนได้รับความเสียหายจากการพังทลายของดิน อันเนื่องจากจากการพัฒนาโครงการ ต้องดำเนินการตรวจสอบและหากพบว่าเกิดจากการก่อสร้างโครงการจริง ต้องดำเนินการซ่อมแซมอาคาร/บ้านที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพเดิมทั้งหมด</p>	



เมือง ธนาแลนด์ จำกัด มิถุนายน 2563
Thana Land Ltd.

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 47 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน	<p>บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ พบรบกวนน้ำผิวดินจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองบางโคล่น้อย คลองวัดไทร คลองขวาง และคลองกรวย จากข้อมูลคุณภาพน้ำ พบรบกวนน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและก่อสร้าง 11.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจนมีปริมาณความสกปรกในรูป BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจึงระบายนอกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากงานก่อสร้างให้มีค่าความสกปรกในรูปของ BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำที่ระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>2) จัดสร้างบ่อพักน้ำชั่วคราว เพื่อดักเศษตะกอนดินให้จมตัว ก่อนระบายนอกสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>3) จัดให้มีการทำความสะอาดรากระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตักดินตะกอนทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน</p> <p>4) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ มีลักษณะมีดitchไม่ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>5) จัดให้มีพนักงานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน เป็นประจำทุกวัน</p>	<p><u>ดูนี้ที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ของแข็งแขวนลอย (SS) ชัลไฟด์ (Sulfide) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN) <u>สถานีตรวจวัด</u> - จำนวน 1 จุดที่บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายน้ำที่ระบายน้ำสาธารณะ <p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



เมษายน 2563
Thana Land Ltd.

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 48 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	ชั้นน้ำบาดาลในบริเวณกรุงเทพ ชั้นบนสุดคือชั้นน้ำกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความลึกลงจากผิวดินประมาณ 50 เมตร อีกทั้งบริเวณพื้นที่โครงการจัดอยู่ในเขตวิกฤตน้ำบาดาลไม่อนุญาตให้มีการขุดเจาะใช้น้ำบาดาล โดยแหล่งน้ำใช้ในระยะก่อสร้างมาจากการประปาคร่าวง ดังนั้น จึงคาดว่าไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่รบกวนต่อทิศทางและระดับน้ำใต้ดิน	1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคุณภาพก่อสร้างให้มีค่าความสกปรกในรูปของ BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	วิธีการจัดการ/ความถี่ - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	<p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)</p> <p>โครงการตั้งอยู่ที่ซอยจันท์ 43 ถนนจันท์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ไม่มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่เหมาะสมสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ pragkyoy แต่อย่างใด</p> <p>2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ</p> <p>พื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ พบร่องน้ำผิวดินจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองบางโคลั่น อุบลรัตน์ คลองวัดไทร คลองชวาง และ คลองกรวย จากข้อมูลคุณภาพน้ำ พบร่วมกัน คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น</p>	<p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคุณภาพก่อสร้างให้มีค่าความสกปรกในรูปของ BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>2) ตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ</p>	วิธีการจัดการ/ความถี่ - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า) ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด วิธีการจัดการ/ความถี่ - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563


 (นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


 (นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 49 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	ประโยชน์เพื่อการคมนาคม ทั้งนี้ โครงการจะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการก่อนระบายนอกจากพื้นที่โครงการ โดยน้ำทึบของโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการโดยทั่วไปในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้า อาคารพักอาศัย และโรงเรม เป็นต้น เมื่อโครงการได้รับการพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารชุดพักอาศัย จึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการใช้ที่ดินไปจากเดิม และจากการตรวจสอบตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบร่วมกับการก่อสร้างโครงการถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สามารถดำเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้โดยไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด	1) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการประจำพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



ผู้ลงนามแทน ธนาแลนด์ จำกัด มิถุนายน 2563

(นาย Kovit Suvanichyakul)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 50 / 170 หน้า

(นางสาวศิรารพ คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

**ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร	ในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีการขนส่งเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการ จะใช้เส้นทางหลักผ่านถนนจันทน์ เพื่อไปยังถนนโครงการข่ายอื่นๆ โดยมีปริมาณจราจรในระยะก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นประมาณ 43 คัน-รถยนต์/วัน หรือ 19 คัน-รถยนต์/วัน (PCU)/ชั่วโมง ปริมาณจราจรถั่งกล่าวจะส่งผลให้มีปริมาณจราจรในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ระดับการให้บริการของถนน (Level of Service; LOS) ของเส้นทางคุณภาพดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน	<p>1) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานข้ายা�вл้วสดุดก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้อัดล้ำเข้าไปบนผิวจราจរภายนอกโครงการ รวมทั้งห้ามรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง กลับรถบนถนนสาธารณะ (ซอยจันทน์ 43) บริเวณด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>2) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น</p> <p>3) กำหนดให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำசับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก</p> <p>4) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างทุกคันต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพต์ต่อ办ริเวณด้านข้างหรือด้านหลังรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก</p> <p>5) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง เจ้าหน้าที่ พนักงาน และคนงาน เข้าพื้นที่โครงการ ให้ดำเนินการไม่เกินช่วง 7.00 น. และตอนเย็นช่วงหลังเวลา 19.00 น. โดยใช้รถขนส่ง</p>	<p><u>ด้านนี้ที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสียหายของผิวนนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ - จำนวนรถบรรทุกของโครงการที่จอดบนถนนสาธารณะ <p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผิวนน ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถบรรทุกบริเวณถนนสาธารณะทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
Thana Land Ltd. มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 51 / 170 หน้า

[Signature]

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร (ต่อ)		<p>ขนาดเล็ก ได้แก่ รถบรรทุกหรือรถโดยสารขนาดเล็ก</p> <p>6) กำหนดช่วงเวลาในการขับส่งวัสดุจากการก่อสร้างให้สอดคล้องตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ และการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อ ขึ้นไป และรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอกและลดผลกระทบต่อการพักผ่อนของผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยกำหนดให้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ที่ใช้สำหรับขนส่งวัสดุ อุปกรณ์และเศษวัสดุ เข้าสู่พื้นที่โครงการในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.</p> <p>7) กำหนดมาตรการควบคุมการขับส่งของรถบรรทุก โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ ไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กันหลายคัน</p> <p>8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนซอยจันทน์ 43 หน้าทางเข้า-ออกโครงการซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งโครงการ</p> <p>9) จัดให้มีการติดแผ่นป้ายลงทะเบียนและลงสีบริเวณท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ</p>	



มิถุนายน 2563

(นายเกรียงไกร สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อิน จำกัด

รับรองจำนวน 52 / 170 หน้า

**ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	การใช้น้ำในระยะก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้าง 200 คน ในส่วนของห้องน้ำ/ห้องส้วม และน้ำใช้จากการก่อสร้างประจำวัน คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดประมาณ 14 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำใช้ทั้งหมดจะได้รับบริการจากการประปาครบทวง สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำใช้ เชิงสามารถสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ตรวจดูจุดรั่วซึม หากพบให้รับดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 3) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 	วิธีการจัดการ/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้น้ำผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
3.4 การใช้ไฟฟ้า	การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ซึ่งสามารถจ่ายไฟให้โครงการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่กระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ อย่างไรก็ได้โครงการจะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1) แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) เลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน 3) ติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 4) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รับดำเนินการซ่อมแซมทันที 	วิธีการจัดการ/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ไฟฟ้าผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	มูลฝอยจากการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเป็นเศษปูน เศษหิน เศษไม้และเศษสัดสุก ก่อสร้าง เป็นต้นสำหรับปริมาณมูลฝอยจากการก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณ 536.33 ตัน องค์ประกอบหลักของมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - คอนกรีต ประมาณ 411.36 ตัน - อิฐ ประมาณ 73.64 ตัน - เหล็ก ประมาณ 26.49 ตัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขาภิบาลให้เพียงพอตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) และมูลฝอยแห้ง (ถังสีฟ้า) ตั้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสาทร เก็บขยะทุกวันหรือตามความเหมาะสม - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ตั้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน 	ด้วยนี้ที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท - ปริมาณวัสดุจากการก่อสร้างและการจัดการเศษสัดจากการก่อสร้าง วิธีการจัดการ/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยและความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย สัปดาห์ละ



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 53 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กระเบื้องเซรามิก ประมาณ 14.59 ตัน - กระเบื้องห้องคา ประมาณ 8.21 ตัน - อิปซั่มบอร์ด ประมาณ 1.77 ตัน - ไม้ ประมาณ 0.27 ตัน <p>ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่ต้องทำลาย หรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แผ่นคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก เศษเหล็กเส้น เศษหินและเศษปูน ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุชหรือบริเวณอนุญาตอื่น โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ</p> <p>สำหรับ มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง 200 คน โครงการจะประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ เก็บขยะทุกวันหรือตามความเหมาะสม ต่อไป ส่วนมูลฝอยอันตราย จะประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ เก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม และมูลฝอยรีไซเคิล จะประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้าทำการซื้อขายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เขตฯ เก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม - ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ตั้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าซื้อขายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 2) ตรวจสอบสภาพที่เก็บมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 3) จัดทำรั้วกันล้อมพื้นที่รวมรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการปนเปื้อนของเศษมูลฝอยต่อพื้นที่ภายนอก 4) จัดให้มีพื้นที่เก็บเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง และคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อการเก็บขยะไป 5) เก็บรวมเศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน และคัดแยกส่วนที่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้อีก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 6) ทำรั้วกันล้อมพื้นที่รวมรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการปนเปื้อนของเศษมูลฝอยต่อพื้นที่ภายนอก 7) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยในที่พักมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้เท่านั้น 8) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างที่ต้องการทำลาย หรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ผังอิฐมวลเบา ผังอิฐ บล็อก และผังปูน โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. จำนวน 1 เที่ยวต่อสัปดาห์ ส่งไป 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณวัสดุจากการก่อสร้าง ที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ผังอิฐมวลเบา ผังอิฐบล็อก และผังปูน ที่ผู้รับเหมาส่งไปยังศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยตรวจสอบหลักฐานการนำส่งวัสดุ/ใบเสร็จรับเงิน - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

S. ARI
(นางสาวศิราพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 54 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>กำจัดที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ</p> <p>9) โครงการจะต้องมีบหโท xe ผู้รับเหมา ก่อสร้างที่ลักษณะทั้ง เศษวัสดุ ก่อสร้างในบริเวณที่ว่างของเอกชน/ที่สาธารณะ หรือไม่ปฏิบัติตามแผนจัดการปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรม การก่อสร้างโครงการ</p>	
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	<p>ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในระยะ ก่อสร้างจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลทั้งหมดจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความสามารถรองรับ ปริมาณน้ำเสียไม่น้อยกว่า 11.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทึบมีค่าความ สกปรกในรูป BOD ระบายนอกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายนอกออกพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ เกิดจากการของคนงานก่อสร้างสามารถบำบัดน้ำเสีย ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือ 11.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ ต้องมีประสิทธิภาพในการบำบัดทึบให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ ต่อไป</p> <p>2) หมั่นตรวจสอบดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และหมั่นตรวจสอบและสูบ ตะกอนออกจากระบบทุก 1 เดือน หรือตามความ เหماะสม</p>	<p>ด้านที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ของแข็งแขวนลอย (SS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN) <p>สถานีตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 1 จุดที่บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ วิธีการจัดการ/ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมี



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวรรณชัยกุล)

กรรมการผู้รับผิดชอบ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด


รับรองจำนวน 55 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			<p>อำนวยานุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>
3.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ผลกระทบต่อการระบายน้ำส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง เข้าสู่ระบบยาน้ำชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ระบายน้ำเกิดการอุดตัน และเกิดน้ำท่วมขังได้	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีวางแผนระบายน้ำชั่วคราว สำหรับระบายน้ำฝนและน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ที่ปลายระบายน้ำต้องก่อสร้างบ่อดักตะกอนดิน เพื่อตักเศษดิน ทรัพย์ ก่อนที่จะระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 2) หมั่นทำความสะอาดระบายน้ำและบ่อดักตะกอนให้ปราศจากเศษ วัสดุมูลฝอยตกค้าง เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างในแต่ละวัน 3) จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ มีผ้าใบปูคลุมอย่างมิดชิด และควรอยู่ห่างจากระบายน้ำของโครงการ ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างลงท่อระบายน้ำทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน 4) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่ก่อสร้าง 5) หากพบน้ำท่วมขัง ให้ตรวจสอบสาเหตุและจัดการแก้ไขปัญหาโดยทันที 	<p>สถานีตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - rangle ระบายน้ำ และบ่อตักตะกอน <u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ทำความสะอาดระบายน้ำและบ่อตักตะกอน วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนวยานุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




เมษายน 2563
Thana Land Ltd.


(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


รับรองจำนวน 56 / 170 หน้า
(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	<p>ผลกระทบด้านความสงบสุขและอุบัติเหตุต่อชุมชนจากกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>ผลกระทบจะเกิดจากปัญหาความสงบสุขของชุมชนอันเนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการ เช่น เสียงดัง การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรดิน การจราจร การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด หลังจากโครงการได้รับการ พิจารณาเห็นชอบจากกรรมการพิจารณาแล้ว โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้ในชุมชน รวมถึงประสานฝ่ายเอกสารไว้กับประธานชุมชน รวมถึงวางแผนไว้ที่พื้นที่โครงการซึ่งประชาชนสามารถขออุดตู้ได้ กำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในระยะการก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ เพื่อสำรวจผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ ที่โครงการเสนอไว้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงก่อนการขอ 	<p><u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ในระหว่างการก่อสร้าง <u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในระยะการก่อสร้าง ตลอดจนปัญหา และความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ในช่วงก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคารปีละ 1 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> ▪ กลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการที่ติดพื้นที่โครงการ ในรัศมี 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ ▪ พื้นที่อ่อนไหว (สถานพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน) ในรัศมี 1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการ โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ เพื่อสำรวจผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ ที่โครงการเสนอไว้เพื่อประกอบการ



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 57 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		<p>อนุญาตเปิดใช้อาคาร ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>4) ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้ในชุมชน รวมถึงประสานฝ่ายเอกสารไว้กับประธานชุมชน รวมถึงวางแผนไว้ที่พื้นที่โครงการซึ่งประชาชนสามารถอุดหนุนได้</p> <p>5) กำหนดให้เลือกใช้ทาวเวอร์เครนแบบแขนกระดก ซึ่งผู้เข้าชมสามารถถือควบคุมการกดสวิตช์แบบboom (Boom) ของเครนขณะใช้งานให้จำกัดอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยไม่ให้แขนของเครนล้ำออกไปยังพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด</p> <p>6) จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>8) จัดทำประกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยโดยรอบ</p>	<p>พิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกการตรวจสอบการปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการฯ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาการก่อสร้าง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 58 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	<p>การขัดแย้งระหว่างคนงาน และคนในชุมชน ข้างเคียงพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน ในกรณีที่โครงการไม่ได้วางกฎระเบียบกับคนงาน และไม่มีการตรวจสอบประวัติของคนงาน อาจเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแร้ง ปัญหาอาเสพติด และอาชญากรรมขึ้นได้ จึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนงานกับประชาชนโดยรอบได้ โครงการจะต้องรับผิดชอบในการคัดเลือกและควบคุมคนงานที่มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานของคนงานในพื้นที่โครงการเป็นลักษณะแบบมาเข้า-กลับ เย็น โดยไม่ได้พักอาศัยในบริเวณโครงการแต่อย่างใด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่โครงการ 2) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพ พนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน และสั่งตรวจอวัดสารเสพติด คนงานระหว่างปฏิบัติงานเป็นประจำ 3) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับชุมชนใกล้เคียง 4) จัดให้มีผู้จัดการบ้านพักคนงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 5) จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนและกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานจำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้าออกของคนงานก่อสร้าง 6) กำหนดให้มีสื่อเครื่องแบบสำหรับคนงานก่อสร้าง แบ่งสีให้เห็นชัดเจนเพื่อตรวจสอบได้やすくเมื่อเกิดเหตุภัยในกับความปลอดภัยของชุมชน 7) ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน และห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล 8) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย 9) กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเช็คอินเข้า-ออกบ้านพัก 10) หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย ต้องมีบทลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 	<p><u>ด้านที่ต้องวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ รวบรวมบันทึกและส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ <p><u>วิธีการจัดการ/ความต้องการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน - เจ้าของโครงการ : <p>บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 59 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน	เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ ต้องสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสิทธิ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ	1) สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ	วิธีการจัดการ/ความถี่ - จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนการขออนุญาต เปิดใช้อาคารทั้งครัวเรือน ประชาชน และสถานประกอบการระยะประชิด ระยะ 100 เมตร และระยะใกล้เคียงอีก ที่เกิดผลกระทบ ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
4.3 การประชาสัมพันธ์	ชุมชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ โครงการได้ให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษา 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ จึงจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม รับทราบข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้เสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง	1) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจาก การก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถาม ถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3) จัดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุนิชัยกุล)
 กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 60 / 170 หน้า

 (นางสาวศิริพร คงสำราญ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสภาพชุมชน ดังนั้น ในระยะก่อสร้างและดำเนินโครงการจึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อห่วงกังวล ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อโครงการ</p> <p>ประชาชนผู้ต้องการซื้อห้องชุดของโครงการ เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียนเบญจวารณศึกษา มีการใช้เครื่องขยายเสียงของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุด เพื่อป้องกันเรื่องร้องเรียนภายนอก โครงการกำหนดไม่ให้รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเข้าจอดบริเวณขันได้ดิน เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในโครงการ</p>	<p>และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดระยะก่อสร้างโครงการ</p> <p>4) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยทันที</p> <p>1) โครงการต้องแจ้งลูกค้าที่สนใจและซื้อห้องชุดทราบว่าพื้นที่โครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียนเบญจวารณศึกษา มีการใช้เครื่องขยายเสียงของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ อาจจะส่งผลกระทบกับผู้พักอาศัยภายในโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของลูกค้า</p> <p>2) โครงการต้องแจ้งลูกค้าที่สนใจและซื้อห้องชุดทราบว่าโครงการไม่อนุญาตให้รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเข้าจอดบริเวณขันได้ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของลูกค้า</p> <p>3) โครงการต้องกำหนดให้ผู้ที่ใช้รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงแจ้งให้โครงการทราบ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อที่สามารถตรวจสอบจำนวนรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงได้</p>	
			<p>ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้ว่า蟾นาเจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 61 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจดทะเบียนอาคารชุด	กรณีที่โครงการเปิดให้จองห้องชุดพักอาศัยก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จึงให้โครงการใช้แบบสัญญาจะซื้อขายตามแบบมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศไว้เพื่อให้ผู้จองได้รับสิทธิตามข้อตกลงตามวันที่ทำสัญญา	<p>1) ในกรณีที่มีทำการโฆษณาข่ายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือซักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด</p> <p>2) สัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>
4.5 สุขภาพและการสาธารณสุข	<p>กิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อมุขนยโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยมีสาเหตุอันเกิดจากผู้คนล่องเสียง การสันสะเทือน อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง อาคารและการขันส่งวัสดุก่อสร้าง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตลอดจนมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ</u> การทำงานก่อสร้างซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก รวมถึงควันจากรถยนต์และเครื่องจักร หากได้รับการสัมผัสมลสารเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิด 	<p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความมี - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและการสาธารณสุข</p>



มิถุนายน 2563


(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 62 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	<p>โรค เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด โรคแอสเบสติลิส เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>ผลกระทบจากเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน</u> แหล่งกำเนิดของเสียงรบกวนจะมาจากการทำงานของเครื่องจักรและการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ หากได้รับเสียงที่ดังเกินไป และติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของมนุษย์ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสภาพจิตใจ เช่น ก่อให้เกิดความรำคาญจนส่งผลให้เกิดความเครียดได้ ▪ <u>ผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ</u> 	<p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียง และสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p> <p>วิธีการจัดการ/ความมี - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข</p> <p>ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>
		<p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียง และการจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความมี - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข</p> <p>ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 63 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ อุบัติเหตุระหว่างก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างจะส่งผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อชุมชน เช่น วัสดุ/อุปกรณ์หรือสิ่งของหักตกกระเด็นตกหล่น แขนของทาวเวอร์เครน หรืออุบัติเหตุทางด้านการจราจร เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตั้งรั้วซั่วครัว สูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการและจัดทำหลังคาบริเวณทางเดินเท้าภายนอกพื้นที่โครงการต่อจากรั้วซั่วครัวของโครงการ 2) จัดให้มีผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม กันตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคาร และพิจารณาติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุ ยึดด้วยโครงเหล็กบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุ 3) กำหนดให้เลือกใช้ทาวเวอร์เครนแบบแขนกระดก ซึ่งผู้ขับเครนสามารถควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนขณะใช้งานให้จำกัดอยู่ภายนอกในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยไม่ให้แขนของเครนล้ำออกไปยังพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด 4) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของทาวเวอร์เครนก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างทุกวันพร้อมบันทึกเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรองไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ในระหว่างเวลาทำงาน และตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน ทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด 5) เจ้าของโครงการ (บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด) ต้องจัดให้มีเงินเยียวยาขั้นต่ำก่อนที่จะได้รับเงินจากระบบประกัน 6) จัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชยความที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของผู้พักอาศัย 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและการสาธารณสุข <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชยกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 64 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<p>โดยรอบ ในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างในโครงการ กรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการจะมีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างยุติธรรมที่สุด</p> <p>7) จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป</p> <p>8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยทันที</p> <p>11) จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ</p>	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 65 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสเตรีย (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)		<p>ห้ามบีบแทะหรือเหยียบ คันเรืองของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน</p> <p>12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนนซอยจันทน์ 43 หน้าทางเข้า-ออกโครงการซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งโครงการ</p> <p>13) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนตามรูปแบบ และแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการก่อสร้างโครงการ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในจุดที่มีองค์เห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น</p>	
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	<p>■ อันตรายจากการพังทลายของดิน</p> <p>ผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากการขุด深ดินโดยรอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเป็นหลัก หากไม่มีการจัดการที่ดีพื้นที่ข้างเคียงอาจได้รับผลกระทบได้ดังนั้น โครงการจึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านการพังทลายของดินอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ป้องกันการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะดีกวักกันปิดกันหรือรองรับ</p> <p>3) ในการยึดมีการทำงานในบริเวณที่อาจมีการพังทลาย ต้องทำผนังกัน ค้ำยัน หรือใช้วิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันอันตรายได้</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อี็น จำกัด

รับรองจำนวน 66 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ อันตรายจากการเจาะและงานขุด งานขุดจะมีมากในช่วงการทำงานฐานรากและการวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน โดยการเจาะหรือขุด หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน อาจเกิดอันตราย จากการพลัดตก และจากดินพังทลาย 	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีรางกันหรือรั้วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตราย ตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้ตลอดเวลาทำงาน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟหรือป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน 2) จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารหรือรับส่งสัญญาณซึ่งเป็นที่เข้าใจระหว่างคนงานที่ต้องลงไปทำงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับผู้ช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉิน 3) จัดให้มีสายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเกี่ยวด้วยมือเพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ■ อันตรายจากเครื่องจักร เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่อง ในขณะทำงาน หรือขาดความรู้ ทักษะ ในการใช้งาน รวมทั้งไม่มีการบำรุงตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประกอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตราย 	<ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้ตรวจรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 2) ห้ามคนงานใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง ที่ชำรุด จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและใช้งานได้โดยปลอดภัย 3) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เช่น สัญญาณเสียงและแสงสำหรับการเดินหน้าหรืออยู่หลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 67 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ อันตรายจากการตกจากที่สูง การทำงานบนที่สูงที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ในขณะเดียวกันกับงานที่ทำงานที่ระดับพื้นชั้นล่างอาจได้รับอันตรายจากวัสดุกระเด็นและตกหล่น นอกจากนี้การใช้นั่งร้าน รับน้ำหนักการบรรทุกมากเกินไป หรือวัสดุที่นำมาใช้ไม่สมบูรณ์ เช่น เหล็กที่คงอ่อนนิ่ม และการประกอบหรือติดตั้งนั่งร้านไม่ถูกต้อง ทำให้คนงานพลัดตกจากนั่งร้าน ■ อันตรายจากวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งของหนักตกกระเด็นตกหล่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ต้องติดตั้งระบบป้องกันการตกหล่นของคนงานและสิ่งของ โดยจัดทำรากน้ำ/รากนตค/รากนตหหรือตาข่ายนิรภัย เพื่อป้องกันการพลัดตกของคนงานหรือสิ่งของ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล/เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันตามลักษณะงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีแสง/ไฟส่องสว่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้ตลอดการทำงาน 2) จัดทำที่ยึดตรึงสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้างในกรณีคนงานใช้เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต 3) การประกอบติดตั้งนั่งร้านต้องปฏิบัติตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำหรือตามที่วิศวกรกำหนด และจัดทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง โครงสร้างไม่มาตรฐาน 4) ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

ผู้ชี้แจง ธนาแลนด์ จำกัด มิถุนายน 2563
Thana Land Ltd.

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 68 / 170 หน้า
(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ■ อุบัติเหตุของคนงานระหว่างการทำงาน เช่น การหลบล้ม การเหยียบตะปูหรือเศษเหล็ก การบาดเจ็บระหว่างการทำงาน เป็นต้น 	<p>4) เมื่อเลิกปฏิบัติงานแต่ละวัน จะต้องมีให้มีเครื่องมือหรือมีวัสดุต่างๆ อยู่บนนั่งร้าน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงสู่พื้น</p> <p>1) ติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ที่ใกล้ที่สุดในเขตงานก่อสร้างให้เห็นโดยชัดเจน</p> <p>2) จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บของวัสดุ ก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักยิยะ ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอด รถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล</p> <p>3) กำหนดขั้นตอนงานให้ส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ เป็นต้น และกำชับให้คนงานแต่งกายอย่างรัดกุมในระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง</p> <p>5) จัดเตรียมความพร้อมของระบบปฐมพยาบาล ประกอบด้วย เครื่องปฐมพยาบาล และเวชภัณฑ์พื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์ และแผนที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : <p>บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>



เมือง ธนาแลนด์ จำกัด มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



Pro-En
Technologies, Ltd.

มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 69 / 170 หน้า

**ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	<p>▪ โรคที่เกิดจากการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p> <p>1. ระบบทางเดินหายใจ การทำงานก่อสร้างซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก จากห้องรับควันหน้าดิน และจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น งานซีเมนต์ งานชุดเจาะ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้คุณงานก่อสร้างที่ได้รับสัมผัสมลสารเป็นระยะ เวลานานอาจก่อให้เกิดโรค อาทิ เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด เป็นต้น</p>	<p>1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ และการขึ้นให้คุณงานใช้หน้ากากกรองฝุ่นละออง และสารเคมีให้เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ</p> <p>2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คุณงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน</p> <p>3) ฉีดพรมน้ำบริเวณตัวอาคารที่กำลังก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>4) ติดตั้งหัวฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิด</p> <p>5) การก่อสร้างในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ เกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมคุณภาพพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบริเวณพื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด $PM_{2.5}$ ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งดินหรือวัสดุก่อสร้างด้วยรถบรรทุกที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ งานตัดเจียคอนกรีต และงานพ่นสี โดยทันที และกรณีที่หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือในการหยุดการก่อสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p align="center">วิธีการจัดการ/ความมี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด


บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด มิถุนายน 2563



กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 70 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	<p>2. โรคจากการสัมผัสกับเสียงดัง เช่น หูอื้อ หูดับ หูไม่ค่อยได้ยิน เป็นต้น โดยเกิดจากการรับสัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ผู้ที่มีอาการหูเริ่มเสื่อมจากเสียงดัง จะรู้สึกว่าการได้ยินของตนเองลดลง หรือมีปัญหาในการได้ยิน อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ พังผืดอ่อนพูดไม่ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ยินลำบากมากขึ้นถ้าบวณหนั衾เสียงดังด้วย</p>	<p>1) จัดให้มีห้องที่มีผนังกันเสียง เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัด เจาะ เจีย หรือใส่ ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน</p> <p>2) กำหนดให้คนงานใส่ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) ชนิด蓬ค่า NRR 33 เดซิเบลเอ หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ค่า NRR 37 เดซิเบลเอ ในระหว่างกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงงานฐานรากและงานเข็ม ให้คนงานสวมใส่ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) ที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง - ในช่วงงานโครงสร้าง งานตกแต่งและเก็บงาน ให้คนงานสวมใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนในระยะ 1-5 เมตร ให้ใส่ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) - ในช่วงงานโครงสร้าง ร่วมกับงานตกแต่งและเก็บงาน ให้คนงานสวมใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนในระยะ 1-10 เมตร ให้ใส่ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) <p>3) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนใช้งานเป็นประจำ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 71 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	<p>3. โรคจากความสั่นสะเทือน กลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือน เฉพาะมือและแขน จากการใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนตลอดเวลา ทำให้การให้เลี้ยงของเดือดร้อนปลายนิ้วมีความผิดปกติ อาการชา หรืออาการอักเสบของกล้ามเนื้อ</p> <p>4. โรคจากความร้อน เกิดภาวะผิดปกติในการตอบสนองของร่ายกายต่อการสัมผัสรความร้อนสูงกว่าปกติได้ในภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทำให้ระบบการทำงานของศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทำงานผิดปกติ ระบบถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายไม่ได้ผล อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น อาการมีหล่ายระดับ</p>	<p>มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความสั่นสะเทือน</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มด้ามเครื่องมือ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ <p>มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน ที่นั่งสำหรับรถดูเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรบุฟองน้ำด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน 	<p>วิธีการจัดการ/ความต้องการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
		<ol style="list-style-type: none"> จัดหาที่พักรถงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง ควบคุมไม่ให้คนงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างงานก่อสร้าง จัดเตรียมความพร้อมระบบปฐมพยาบาล ประกอบด้วยเครื่องปฐมพยาบาล และเวชภัณฑ์พื้นฐาน หมายเลขอร์เชพท์ และแผนที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 	<p>วิธีการจัดการ/ความต้องการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 72 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)	<p>5. อันตรายทางการยาสารริ เป็นลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานที่มีลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเมื่อยล้า การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เป็นต้น</p>	<p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง</p> <p>2) จัดเตรียมความพร้อมของระบบปฐมพยาบาล ประกอบด้วย เครื่องปฐมพยาบาล และเวชภัณฑ์พื้นฐาน หมายเลขอรหัสพท และแผนที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
4.7 การป้องกันอัคคีภัย	<p>เนื่องจากการก่อสร้างจะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล หรืองานก่อสร้างในบางขั้นตอน เช่น งานเชื้อมโลหะ และการเกิดอัคคีภัยจากการทิ้งบุหรี่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลูกไฟม้วสุดก่อสร้างได้ โครงการจึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว</p>	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สูงบุหรี่เป็นสัดส่วน</p> <p>2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน และจัดให้มีอุปกรณ์ดับไฟฟ้าตั้งโน้มติดมือเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>3) ควบคุมดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>4) จัดให้มีมาตรการจัดเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ปลอดภัย จัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่งที่เกิดประกายไฟ</p> <p>5) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้างให้ครอบคลุมและเพียงพอ และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>6) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือ หรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อื่นๆ ที่จำเป็น ติดตั้งบริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดชนิดกันไฟตาม ที่ปิดกันตัวอาคาร ในช่วงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัย ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 3 เดือน - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
Thana Land Ltd. มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 73 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>7) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>8) จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้แก่หัวหน้าคนงานและคนงานก่อสร้าง</p> <p>9) กำหนดให้ตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำทุก 3 เดือนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>10) จัดให้มีมาตรการประสานงานติดต่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามจนเกินขีดความสามารถของอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี</p> <p>11) โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2 เรื่องการป้องกันอัคคีภัย และผู้ควบคุมงานต้องนำways การและควบคุมให้มีการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัด</p>	
4.8 สุนทรียภาพ	การกองวัสดุก่อสร้างอย่างไม่เป็นระเบียบและไม่มีหมวดหมู่ รวมถึงการเข้า-ออกของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดูประเสริฐพื้นที่ก่อสร้าง โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	<p>1) ติดตั้งรั้วซึ่วครัว สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการและจัดทำหลังคาบริเวณทางเดินเท้าภายนอกพื้นที่โครงการต่อจากรั้วซึ่วครัวของโครงการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางเท้า และเพื่อบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง</p> <p>2) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการดูแล</p>	<p>วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุนทรียภาพผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิท สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อี็น จำกัด

รับรองจำนวน 74 / 170 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 สุนทรียภาพ (ต่อ)	สิ่งแวดล้อมอย่างเครื่องครัว เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>รักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และมีวัสดุปิดคลุมให้เรียบร้อย</p> <p>3) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>4) ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟฟาม ปิดคลุมตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างและความสูงในระหว่างก่อสร้าง เพื่อบดบังหัวศนย์ภาพของพื้นที่ก่อสร้างและยังสามารถบดบังมุมมองของคนงานที่จะมองไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>5) ห้ามวางกองวัสดุไว้ภายนอกรั้วของพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยเด็ดขาด</p>	
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน	จากการดำเนินการก่อสร้างอาคารอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	<p>1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับเรื่องร้องเรียนก่อนการก่อสร้างโครงการ</p> <p>2) โครงการจะจัดให้มีศูนย์และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ชุมชนข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคันหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที (แสดงดังรูปที่ 7)</p> <p>3) ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือตกลงกันไม่ได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือและหา</p>	<p><u>ด้วยน้ำที่ตรวจดู</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ รวบรวมบันทึกและส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ <p><u>วิธีการจัดการ/ความดี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 75 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)		<p>แนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ การชดเชยและเยียวยาอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจากเจ้าของโครงการ (บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด) ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร และตัวแทนที่เป็นกลางซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อบรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ หรือการชดเชยความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคาร และจากการดำเนินการโครงการ - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่มีการร้องเรียน - เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ชี้แจง เจรจา สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ 	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิท สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




Pro-En
Technologies, Ltd.

มิถุนายน 2563


(นางสาวศิรารพ คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 76 / 170 หน้า



รูปที่ 3 ผังแสดงการใช้พื้นที่โครงการช่วงก่อสร้าง



ผู้ออกแบบ : THANA ASTRA (ธนา อาร์เชคท์)

เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.

QUATRE ARCHITECT
DESIGNER : QUATRE ARCHITECT CO.,LTD.
TEL: 02-421-8337-8 FAX: 02-421-8339 E-MAIL: QUATRE@QUATRETHAI.COM

มิถุนายน 2563

ธนา Land Ltd.

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

รายการ	วัน/เดือน/ปี	ผู้ลงนาม	วันที่ลงนาม	ลงชื่อ
▲	00 / 00 / 00	ที่ปรึกษาสถาปัตย์	202. 2545	ที่ปรึกษาสถาปัตย์
▲	00 / 00 / 00	ผู้จัดการโครงการ	202. 2528	ผู้จัดการโครงการ
▲	00 / 00 / 00	ผู้ดูแลเอกสาร	202. 2511	ผู้ดูแลเอกสาร

ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUATRE ARCHITECT CO.,LTD AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)




ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 78 / 170 หน้า

NO 1985	DRAWING TITLE : ผังกำแพงโครงการ	KEY PLAN	SCALE : 1:150
RD 24671	DRAWN :		
	CHECKED :		
	DATE : REvised. 24 / MAR / 2020		
	REMARKED :		

A1-01

TOTAL



รูปที่ 5 ตัวอย่างแบบขยายแสดงวิธีการติดตั้งวัสดุกันเสียง สูง 6 เมตร



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 79 / 170 หน้า

 (นางสาวศิริพร คงสำราญ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 79 / 170 หน้า




รูปที่ 6 ตัวอย่างตำแหน่งติดตั้งวัสดุกันเสียงโดยรอบชั้นที่กำลังก่อสร้างตั้งแต่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป และแบบข่ายการติดตั้ง


มิถุนายน 2563

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




รูปข่ายแพงป้องกันวัสดุดักหนอน, ผุนละออง



รูปข่ายแพงป้องกันเสียง

ติดตั้งแผ่นวัสดุกันเสียงชั้นนอก วัสดุ Steel, 18 ga หนา 1.27 มิลลิเมตร ที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่หลุดผ่าน (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล หรือเลือกใช้วัสดุที่มีความสามารถลดระดับเสียงที่หลุดผ่าน ได้ที่เทียบเท่า ลักษณะปัตที่ป้มีเชื่อมปีก โดยประกอบกับแนวรั้นปัตที่มีความสามารถโดยรอบชั้นที่กำลังก่อสร้างตั้งแต่ระดับชั้นที่ 2 สูงชั้นที่ 8 ทั้งนี้ให้ติดตั้งไว้จนกว่าจะดำเนินล้อรวมหันนั้นๆ แล้วเสร็จแล้วจึงนำออกได้



รูปที่ 7 ผู้รับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ระยะก่อสร้าง



มิถุนายน 2563

(นายโกวิตัย สุวนิชย์กุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริราพร คงสำราญ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อี็น จำกัด

รับรองจำนวน 81 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	<p>เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่โครงการจะประกอบด้วยอาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงจุดสูงสุดของอาคาร 22.90 เมตร เมื่อพิจารณารูปแบบสภาพภูมิประเทศโดยรอบโครงการที่ประกอบด้วยพื้นที่บ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวถนนจันทน์ ซอยจันทน์ 43 และซอยอยู่ต่างๆ ซึ่งการพัฒนาโครงการเป็นรูปแบบอาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัย สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลักษณะภูมิประเทศ - ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 82 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศในระยะดำเนินการ มาจากไ oxide ของยานพาหนะของผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ โดยเฉพาะ เมื่อเกิดการชนล๊อตตัวในขณะเข้าจอดหรือรถติด ซึ่งอาจสะสมเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของชุมชนโดยรอบได้ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะพิจารณาตามสารหลักที่ระบบอากาศยานพาหนะ รวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน พบว่า มลสารทั้งหมดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ที่เกิดจากยานพาหนะภายในโครงการ มีค่า 0.0001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.106 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.1061 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ■ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ที่เกิดจากยานพาหนะภายในโครงการ มีค่า 0.00001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.054 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีการระบายน้ำอากาศในพื้นที่จอดรถที่อัตราการระบายน้ำอากาศไม่น้อยกว่าที่กำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) 3) ตรวจสอบและดูแลรักษาช่องเปิดของอาคารไว้ ไม่ให้มีวัตถุมากันเพื่อให้มีการระบายน้ำอากาศได้ดี 4) กำหนดให้ปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่างของอาคารโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดมลสารที่เกิดจากรถยนต์ของโครงการ 5) ดูแลรักษาต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และในกรณีที่ต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทนโดยทันที 	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพถนนและทางเดินรถภายในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อนายจ้างทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 83 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.05401 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ที่เกิดจากยานพาหนะภายในโครงการ มีค่า 0.03205 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 7.70 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 7.73205 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ■ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ที่เกิดจากยานพาหนะภายในโครงการ มีค่า 0.00120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.0235 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.0247 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ■ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่เกิดจากยานพาหนะภายในโครงการ มีค่า 0.00028 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมีค่า 0.2845 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 0.28478 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 		



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 84 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ลูกบาศก์เมตร) <ul style="list-style-type: none"> ไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดจากยานพาหนะภายในโครงการ มีค่า 0.00678 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสภาพปัจจุบันมี 12.23 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกันมีค่าเท่ากับ 12.23678 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 		
1.3 เสียง	<p>ในระยะดำเนินการโครงการมีรูปแบบเป็นอาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัย จึงไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังรบกวน แต่อย่างไรก็ตาม จะมีyanพาหนะของผู้พักอาศัย และพนักงานของโครงการ เข้า-ออก มากขึ้น จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญทั้งต่อผู้พักอาศัย พนักงานภายในโครงการและชุมชนโดยรอบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้มีสันชະลอดความเร็ว บริเวณทางเดินรถชั้นล่างเพื่อกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการเดินรถ 2) ปิดประตูคาะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ขับรถยนต์ภายในโครงการห้ามบีบแทรกระส่งเสียงดังรบกวนหากไม่มีเหตุจำเป็น 3) กำหนดกฎระเบียบการเข้าพักไม่ให้มีการส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบป้ายควบคุมความเร็วของ yanพาหนะในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อห่วงงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ช่วงที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวานิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 85 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน	ในระยะดำเนินการโครงการมีรูปแบบเป็นอาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัย จึงไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนแต่ประการใด ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ หรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแต่อย่างใด	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการอย่างเคร่งครัด	วิธีการจัดการ/ความถี่ - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
1.5 ทรัพยากรดิน	เนื่องจากโครงการเป็นอาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัย จึงไม่มีกิจกรรมใดหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินโดยตรง ที่จะส่งผลกระทบต่อลักษณะโครงสร้างหรือคุณสมบัติของทรัพยากรดิน นอกจากนี้ โครงการยังปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการในส่วนที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อจัดเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นการปกคลุมผิวดินช่วยป้องกันการชะล้างผิวน้ำดินไปสู่พื้นที่ข้างเคียง	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการอย่างเคร่งครัด	วิธีการจัดการ/ความถี่ - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) สามารถรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่มีปริมาณรวมประมาณ 89.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ หน่วยบำบัดน้ำเสียต่างๆ ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมที่เป็นที่	1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) สามารถรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่มีปริมาณรวมประมาณ 89.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้บำบัดน้ำเสียได้ตาม	วิธีการจัดการ/ความถี่ - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563



 นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.


 (นางสาวศิริพร คงสำราญ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 86 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	ยอมรับ โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดจะมีปริมาณความสกปรกในรูปปีโอดีร้ายออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากการประเพท ข. จะระบายน้ำผ่านระบบห่อระบายน้ำของโครงการก่อนออกสู่ห่อระบายน้ำสาธารณะ	มาตรฐานการออกแบบ	
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	ในระยะดำเนินการจะไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่รบกวนหรือส่งผลกระทบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน เนื่องจากโครงการจะใช้น้ำประจำการประจำปานครหลวงไม่ได้ใช้น้ำใต้ดิน ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะได้รับการบำบัดจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบห่อระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินแต่อย่างใด	1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบจากการ ก่อนระบายน้ำสู่ระบบห่อระบายน้ำสาธารณะ และควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการออกแบบ	วิธีการจัดการ/ความถี่ - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)	โครงการตั้งอยู่ที่ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ไม่มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ปรากฏอยู่แต่อย่างใด	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ และดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวนให้คงงามอยู่เสมอ	วิธีการจัดการ/ความถี่ - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า) ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวรรณชัยกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายสาวศิริพร คงสำราญ)

รับรองจำนวน 87 / 170 หน้า

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรีวภาพในแหล่งน้ำ	<p>บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ พบระล่�น้ำผิวดินจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองบางโคล่น้อย คลองวัดไทร คลองขาว และคลองกรวย จากข้อมูลคุณภาพน้ำพบว่า คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากการบ้านชาวประภากและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม อย่างไร ก็ตามโครงการจะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ทั้งในระยะดำเนินการก่อนระบบออกก่อนพื้นที่โครงการ โดยน้ำทิ้งของโครงการจะมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างดี แหล่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายนลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนร่อง (Activated Sludge System) สามารถรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่มีปริมาณรวมประมาณ 89.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรีวภาพในแหล่งน้ำ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นิตบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิตบุคคลอาคารชุด
3. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์	<p>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ผังเมือง</p> <p>การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารสำนักงาน เป็นต้น สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง และสถานประกอบการ (อู่ซ่อมรถ) มีลักษณะโครงสร้างเป็นผนังคอนกรีต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เมื่อโครงการได้รับการพัฒนา</p>	<p>1) จัดให้มีการออกแบบอาคาร การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายใน และภายนอกอาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กัน เช่น กฎหมายที่กำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 เป็นต้น (แสดงดังรูปที่ 8)</p>	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน/ผังเมือง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นิตบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิตบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นาย Kovit Suvanichyakul)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 88 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระบบดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ ผังเมือง (ต่อ)	<p>พื้นที่เป็นอาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัย จึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการใช้ที่ดินไปจากเดิม</p> <p>จากการตรวจสอบกฎหมายที่ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 พบว่า โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ดินประเภท ย.9 (สีน้ำตาล) หมายเลข ย.9-28 กำหนดให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 7:1 โดยโครงการได้ออกแบบพื้นที่อาคารรวม 9,537.92 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เท่ากับ 5.11:1 มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 6.46 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5) และพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ของโครงการร้อยละ 93.20 ของพื้นที่ว่างตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) จึงมีความสอดคล้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556</p>		
3.2 การจราจร	<p>เมื่อเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณรถยนต์เทียบเท่าเข้าสู่โครงการในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นและออกจากโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าประมาณ 25 คัน-รถยนต์ตัน (PCU)/ชั่วโมง และ 30 คัน-รถยนต์ตัน (PCU)/ชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งจากการประเมิน</p>	<p>1) จัดเตรียมจำนวนที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ ทั้งรถส่วนบุคคล รวมถึงรถขนส่งประเภทอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเดินทางขึ้นลงกับทางโครงการ ซึ่งได้แก่ รถขนขาย รวมถึงรถดับเพลิง โดยมีการออกแบบเส้นทางสัญจรภายในโครงการ รวมทั้งจัดเตรียมความกว้างของช่องทางในการเดินทางและกัลบรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถขนาดใหญ่ และจัดเตรียมช่องจอด</p>	<p>ด้านที่ตรวจดู</p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้าย/สัญลักษณ์จราจร ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ วิธีการจัดการ/ความมี - ตรวจสอบสภาพป้าย/สัญลักษณ์จราจร ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพ



บัตร์ มีนาคม จันทร์ มิถุนายน 2563
Thana Land Ltd.

(นายโกวิทย์ สุวนิชคุณ)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 89 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร (ต่อ)	<p>ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ พบว่า ระดับการให้บริการบริเวณทางแยก (Level of service, LOS) ของโครงข่ายรอบๆ พื้นที่ตั้งโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม</p> <p>ความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) โครงการมีพื้นที่ในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ 7,869.66 ตารางเมตร ต้องจัดเตรียมที่จอดรถไม่น้อยกว่า 65 คัน โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการทั้งสิ้น 68 คัน ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดไว้</p> <p>นอกจากนี้ จากการสำรวจจำนวนที่จอดรถจากพฤติกรรมการใช้งานจริง พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการ ลุมพินีเพลส สาทร เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 9 ชั้น มีห้องพัก 597 ห้อง จำนวนที่จอดรถ 263 คัน ในช่วงที่ทำการสำรวจมีการใช้ที่จอดรถจริงสูงสุด 255 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.71 ของจำนวนห้องพัก ▪ โครงการ ดีคอนโด สาธุประดิษฐ์ 49 เป็นอาคารโรงแรม สูง 8 ชั้น มีห้องพัก 396 ห้อง จำนวนที่จอดรถ 141 คัน ในช่วงที่ทำการสำรวจมีการใช้ที่จอดรถจริงสูงสุด 141 คัน 	<p>ผลกระทบต่อระบบทามให้เหมาะสมไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดขวางช่องทางเข้า-ออกของโครงการ ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่สำคัญอันอาจจะส่งผลกระทบไปสู่การจราจรภายนอก (แสดงดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) จัดทำป้ายจราจรภายนอกในโครงการ เพื่อแนะนำการใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน 3) จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคาร 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยควบคุมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริเวณทางเข้า-ออก โดยให้รถที่จะออกจากรถที่จอดรถเพื่อให้รถเข้าสู่พื้นที่โครงการก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันรถติดและลดอุบัติเหตุในบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 5) จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างสาธารณะเข้ามารับผู้พักอาศัยในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก และความเป็นระเบียบในโครงการ 6) ประชาสัมพันธ์ห้ามผู้พักอาศัยในโครงการจอดรถริมถนนจันทน์ และซอยจันทน์ 43 หรือถนนสาธารณะอื่นๆ รอบโครงการ 7) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้พักอาศัยโครงการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจรที่มีป้ายหาดีขัดให้ผู้ใช้อาคารทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการ 	<p>ดี มองเห็นชัดเจน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้รับผิดชอบ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ໂປຣ ເອັນ ຈຳກັດ

รับรองจำนวน 90 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร (ต่อ)	หรือคิดเป็นร้อยละ 35.61 ของจำนวนห้องพักดังนั้น จากค่าเฉลี่ย ร้อยละ 39.16 ของสถิติการใช้งานที่จอดรถจริง พบว่า โครงการซึ่งมีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 154 ห้อง จะมีความต้องการใช้ที่จอดรถสูงสุด 61 คัน แต่ทั้งนี้โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการทั้งสิ้น 68 คัน ซึ่งเพียงพอ กับความต้องการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงการใช้รถยก ส่วนตัวในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อลดภาระการจราจรที่ติดขัด - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโครงการใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีลม (รถไฟฟ้า BTS) โดยมีสถานีสุรศักดิ์อยู่ห่างจากโครงการ 2.4 กิโลเมตร 	
3.3 การใช้น้ำ	อัตราการใช้น้ำของโครงการประมาณ 114 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0002 ของปริมาณน้ำผลิตจ่ายของสำนักงานประปา ใน 1 วัน ดังนั้น ปริมาณน้ำประปาที่สูบจ่ายของสำนักงานประปา สาขาทุ่งมหาเมฆ จึงสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงบริเวณพื้นที่โครงการทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ ไม่มีปัญหาในด้านการขาดแคลนน้ำใช้ด้านแรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในชีวิตประจำวันแต่อย่างใด	<ol style="list-style-type: none"> 1) ในขั้นตอนการออกแบบและจัดทำเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ/ห้องส้วม ต้องเลือกใช้อุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ 2) ตรวจสอบอย่างร่วงของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ 3) กำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหลจากท่อประปา เมนเดลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ ในช่วง 00.00-04.00 น. และ 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูง โดยไม่ได้ใช้เครื่องสูบน้ำจากท่อประปาโดยตรง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 4) กำหนดให้ถังเก็บน้ำสำรองได้ดินสำหรับอุปโภคและบริโภคของโครงการ มี 2 ฝาต่อถัง เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด 5) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถังปีละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยโครงการ โดยสลับกัน 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ล้างถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถังปีละ 1 ครั้ง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 91 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)		ล้างระหว่างถังเก็บน้ำได้ดีและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในโครงการ	
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	โครงการมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 712 kVA โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil Type) ขนาด 1,000 kVA จำนวน 1 ชุด จะได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตยานนาวา นอกจากนี้ โครงการได้จัดเตรียมแบตเตอรี่ขนาด 12/24 V โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าได้นาน 2 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดให้มีคู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต่อเจ้าหน้าที่โครงการ กำชับให้ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งต้องจัดตารางเวลาการตรวจสอบสภาพและอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ กำหนดให้ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดไฟแบบ LED เลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของหลังคาและผนังอาคาร โครงการจะออกแบบผนังโดยใช้วัสดุที่มีความสามารถหรือสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนต่ำ (U-Value) หรือวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาภายในอาคารได้ ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอดีเหมาะสมกับความสบาย (25 องศาเซลเซียส) และทำการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ จัดทำเอกสารเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัย ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง 	วิธีการจัดการ/ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวรรณชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 92 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<p>มูลฝอยในระยะดำเนินการทั้งหมดประมาณ 2.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมจำนวน 1 แห่ง บริเวณชั้นที่ 1 โครงการได้จัดให้พนักงานทำความสะอาดนำมูลฝอยแต่ละประเภทมาเก็บยังห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นที่ 1 โดยทำการคัดแยกประเภทมูลฝอยอีกรั้งและมัดปากถุงให้แน่น เพื่อให้พนักงานเก็บขึ้นมูลฝอยของสำนักงานเขตสาทร เข้าเก็บขึ้นได้จ่ายและสะดวก โดยหลังการเก็บขึ้นจะมีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และน้ำเสียจากการทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยจะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานก่อนระบายน้ำทิ้งต่อไป</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) รณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท 2) จัดเจ้าหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และทุกจุดภายในโครงการมาไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม และประสานงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ เข้าเก็บขึ้นทุกวัน 3) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยมีปริมาตรห้องพักมูลฝอยในโครงการ (แสดงดังรูปที่ 11) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักมูลฝอยเปียก พื้นที่ 3.50 ตารางเมตร สามารถกักเก็บมูลฝอยเปียกได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน - ห้องพักมูลฝอยอันตราย พื้นที่ 2.13 ตารางเมตร สามารถกักเก็บมูลฝอยอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล/มูลฝอยแห้งทั่วไป พื้นที่ 8.04 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ภายนอกดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล พื้นที่ 7.24 ตารางเมตร สามารถกักเก็บมูลฝอยรีไซเคิลได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ■ ถังรองรับมูลฝอยแห้งทั่วไป ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง สามารถกักเก็บมูลฝอยแห้งได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 4) กรณีที่ถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้ไม่เพียงพอหรือชำรุดเสียหาย โครงการต้องจัดหามาเพิ่มหรือทดแทนโดยทันที 5) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ เก็บขึ้nmูลฝอย 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีปริมาณมูลฝอยตกค้าง อย่างน้อยสักคราฟท์ละ 1 ครั้ง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 93 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>ท้วไปทุกวันหรือตามความเหมาะสม และมูลฝอยอันตรายทุก 15 วัน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>6) ประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาซื้อขายมูลฝอยรีไซเคิลทุก 7 วัน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>7) จัดให้มีร่างระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อร่วบรวมน้ำจะมูลฝอยและน้ำล้างทำความสะอาด เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>8) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุก สัปดาห์</p> <p>9) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อนผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบู๊ท</p> <p>10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตสาธารณเพื่อให้การเก็บขยะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว</p> <p>11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ทุกครั้งที่มีการเก็บขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันมูลฝอยตกหล่น และเพื่อความสะอาดเรียบร้อย</p> <p>12) จัดให้มีการบำบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการ โดยร่วบรวมอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียกเข้าสู่บ่อดินด้วยพัดลมดูดอากาศ ขนาด 0.01 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (อัตราการดูดอากาศ 4 เท่าของห้องมูลฝอยเปียก) โดยทำบ่อดินขนาด 1.5 ตารางเมตร ความลึก 1.0 เมตร</p>	



มิถุนายน 2563

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 94 / 170 หน้า

**ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	<p>น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคาร จะผ่านท่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณได้ถนนทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของโครงการ โดยเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) สามารถรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่มีปริมาณรวมประมาณ 89.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพกำจัดความสกปรกในรูป BOD ออกจากระบบฯ ให้มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p>	<p>1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) รองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่มีปริมาณรวม 89.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยมีประสิทธิภาพในการกำจัดความสกปรกในรูป BOD ออกจากระบบฯ ให้มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (แสดงดังรูปที่ 12 และรูปที่ 13) 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ 3) จัดให้มีการบำบัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้หลักการกำจัดมลพิษทางอากาศโดยใช้ถังกำจัดละอองน้ำเสีย โครงการได้จัดให้มีถังกำจัดละอองน้ำเสีย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร สูง 1.5 เมตร โดยภายในถังบรรจุด้วยตัวกรอง (Aerosol Filter) ซึ่งสามารถบำบัดละอองลอยได้อย่างเพียงพอ 4) บำบัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วย Biological Oxidation โดยก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 3.67 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกกำจัดโดยโครงการจะจัดเตรียมพื้นที่ดินตัวกลาง ซึ่งเป็นปุ๋ยหมักพร้อมใช้งานขนาดพื้นที่ 2.00 ตารางเมตร ความลึก 1.0 เมตร ซึ่งบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>ดูข้อที่ 7 ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ของแข็งแขวนลอย (SS) ชัลไฟฟ์ (Sulfide) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) และทีเคอีน (TKN) - ปริมาณไขมัน/น้ำมันที่ถังตักให้มัน - ปริมาณตะกอนที่ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน <p>จุดตรวจ ของระบบบำบัดน้ำเสีย (รูปที่ 25)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จุดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด 2. จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด 3. บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ท.ส. 1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในแต่ละเดือน



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวรรณชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 95 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>5) ประสานงานให้รัฐสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตสาทร เข้าสูบทะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุกวัน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>6) ประสานงานให้สำนักงานเขตสาทร เข้ามาสูบหากไขมัน ออกจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุกสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม</p> <p>7) ติดตั้งตะแกรงดักกุญแจฟอยท์บ่อตราชุดคุณภาพน้ำ/บ่อตักขยะ ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>8) จัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลในรายงานการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>9) กำหนดระยะเวลาการปิดช่องบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วงระหว่าง 10.00-15.00 น. ในวันทำการ</p> <p>10) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเดินรถ ตลอดระยะเวลาการปิดช่องบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>ตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าว ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<p>การออกแบบระบบระบายน้ำของโครงการ เป็นระบบห่อแยกระหว่างท่อระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำเสีย</p> <p>โครงการได้กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การไหล ของก่อนการพัฒนาโครงการ ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง และสถานประกอบการ (อู่ซ่อมรถ) มีลักษณะ</p>	<p>1) จัดให้มีการหน่วงน้ำฝนไว้ในท่อระบายน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอในการรองรับน้ำฝนที่ตกลงบริเวณพื้นที่โครงการ โดยโครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ลับบกันทำงาน และสามารถทำงานพร้อมกันเมื่อเกิด Peak Flow) มีอัตราสูบน้ำประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/นาที ซึ่งเกินอัตราการระบายน้ำหลังการพัฒนาโครงการ (แสดงดังรูปที่ 15 และรูปที่ 16)</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อระบายน้ำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพดี และใช้งานได้จริง อย่างน้อยเดือนละครั้ง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563
Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 96 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสเตรีย (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<p>โครงการสร้างเป็นผังคอนกรีต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ทึ่งนี้ เท่ากับ 0.8 สำหรับภัยหลังการพัฒนาโครงการ พื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ถนน และพื้นที่สีเขียว ค่าสัมประสิทธิ์การให้เลนอง (C) ภายหลังพัฒนาโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.68</p> <p>จากการคำนวณอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังการพัฒนาโครงการ เพื่อหาปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องห่วงไว้ในโครงการ พบว่า ปริมาณน้ำฝนที่ต้องห่วงไว้ประมาณ 11 ลูกบาศก์เมตร โดยจะห่วงน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งสามารถห่วงไว้ได้ 30 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอในการรองรับน้ำฝนที่ตกมาในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ อัตราการระบายน้ำออกจากการโครงการภายหลังพัฒนาโครงการเกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ คือ 0.043 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ลับกันทำงาน และสามารถทำงานพร้อมกันเมื่อเกิด Peak Flow) มีอัตราสูบน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร/นาที ซึ่งเกินอัตราการระบายน้ำหลังการพัฒนาโครงการ โดยจะระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอย จันทน์ 43 แยก 17 ต่อไป</p>	<p>2) หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำเป็นประจำ เมื่อพบว่าภายในท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำมีลิ่งอุดตันที่เกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอนหรือเศษวัสดุอื่นๆ ซึ่งจะไปกีดขวางการระบายน้ำ ให้ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ โดยเฉพาะช่วงก่อนถึงฤดูฝน ให้ทำความสะอาดเก็บขยะและดินตะกอนที่ตกค้างออกให้หมด เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ทำความสะอาดไม่ให้มีดินตะกอนหรือเศษวัสดุต่างๆ ตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ</p> <p>3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมสูง ให้โครงการแจ้งประชาสัมชาชนเจ้าหน้าที่โครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป</p>	<p>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 97 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา อエสทร่า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศและการระบายอากาศของโครงการ	ภายในโครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งอาจเกิดผลกระทบด้านความร้อนจากระบบระบายอากาศและปรับอากาศ รวมถึงความร้อนจากอุปกรณ์ภายในโครงการสู่พื้นที่ข้างเคียง	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อนจากพื้นที่โครงการ 2) ดูแลรักษา บำรุงพื้นที่ในพื้นที่จัดสวนให้ดีงามอยู่เสมอ 3) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ และการระบายอากาศของโครงการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวก และด้านลบ เช่น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อชุมชน และจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองอาจสร้างความผิดหวังจากปัญหาเศรษฐกิจ และครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และความไม่ปลอดภัยต่อสังคมโดยรอบได้อย่างไรก็ได้ โครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	<ol style="list-style-type: none"> 1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจร ด้านสุขภาพ ด้านการบำบัดน้ำเสีย และด้านการจัดการมูลฝอย อย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อย บริเวณทางเข้า-ออก และภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 3) จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 4) ดูแล และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการให้เชิงน้ำได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 5) ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการให้เพียงพอ 6) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลัง เปิดดำเนินการโครงการจะทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม 	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคม <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 98 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักวิชาการ และหลักสิติ พิริมหั้งมีการแสดงภาพตัวแทนการสำรวจ โดยดำเนินการทุกรุ่งก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ	
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน	กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลัง เปิดดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการบางประเด็น	1) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการต้องดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการในพื้นที่โดยรอบ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่สำคัญต่างๆ ทุกครั้งก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
4.3 สุขภาพและการสาธารณสุข	1) โรคระบบทางเดินหายใจ <ul style="list-style-type: none"> ▪ เกิดจากการระบาดมลสารทางอากาศ จากyanพานะภัยในโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรค ได้แก่ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ▪ เกิดจากระบบปรับอากาศ เช่น โรคภูมิแพ้ 	1) โรคระบบทางเดินหายใจ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ การจราจรและการระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ และการระบายอากาศของโครงการ อย่างเคร่งครัด 2) ประชาสัมพันธ์พนักงานภายในโครงการได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องปรับอากาศ 3) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้พักอาศัยในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศภายในพื้นที่ของตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบเต็มรูปแบบทุกๆ 6 เดือน	<u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและการสาธารณสุข <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 99 / 170 หน้า
 (นางสาวศิริพร คงสำราญ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	<p>2) โรคติดต่อ</p> <p>เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อทางน้ำจากการระบายน้ำเสีย/การจัดการมูลฝอย หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรค</p>	<p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการด้านการบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด</p>	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและการสาธารณสุข <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ช่วงที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
	<p>3) โรคเครียด</p> <p>ซึ่งจะนำไปสู่โรคนอนไม่หลับ โรคแพลงในกระเพาะอาหาร โรคประสาท การอยู่ร่วมกันภายในอาคารอาจก่อให้เกิดความเครียด อันเนื่องมาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความหนาแน่น - ความความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน 	<p>ด้านการอยู่ร่วมกัน</p> <p>1) จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อน และกิจกรรมนันหนากของผู้พักอาศัยภายในอาคารและพนักงานภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และให้ความรู้สึกร่มรื่นสวยงาม</p> <p>ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>1) จัดให้มีเราระมารักษาความปลอดภัยประจำป้อมดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออก และภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>2) จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>3) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่บริเวณป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านหน้าโครงการ ลิฟต์ และโถงพักคอย</p>	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและการสาธารณสุข <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ช่วงที่ยังไม่ได้ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

กรรมการผู้ร่วมดำเนินการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 100 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)	4) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำที่มีต่อผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	<p>1) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดร่วynn้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดกระชานิดลด ทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งต่างๆ แรงขัดกระชานน้ำ แขวนโดย</p> <p>2) ตรวจสอบและทำความสะอาดร่วynn้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ</p>	<p><u>ดูนี้ที่ตรวจวัด</u></p> <p>1) ตรวจดัดชนิดต่อไปนี้ทุก 1 เดือน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจดัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ตรวจดัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa <p>2) ตรวจดัดชนิดต่อไปนี้ทุก 1 ปี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) <p><u>จุดเก็บตัวอย่าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจดัดคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำ จำนวน 1 จุด <p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ



มิถุนายน 2563

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

ส. ณัฐ
(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 101 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ)			<p>ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ</p> <p>นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</p>
4.4 การป้องกันอัคคีภัย	ความปลอดภัยจากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน อาจเกิดขึ้นได้ทั้งเนื่องมาจากความประมาทหรืออุบัติเหตุอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่น <ul style="list-style-type: none"> ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผญเพลิง เช่น ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย อุปกรณ์/เครื่องมือในระบบตั้งกล่าว ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือนทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวรรณิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 102 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้น กับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีหลังการเปิดใช้อาคาร และอบรมทุกๆ 3 ปี</p> <p>4) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟท์ของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟออกเป็นระยะๆ</p> <p>5) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>6) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการจำนวน 1 ชุด ขนาด $6 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ นิ้ว (แสดงดังรูปที่ 17)</p> <p>7) บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า ติดป้าย ชื่อ สถานที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p> <p>8) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>9) จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 1 จุด บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ขนาดพื้นที่ประมาณ 140 ตารางเมตร (หักพื้นที่โคนต้นไม้) ซึ่งโดยปกติจะใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียว</p>	<p>สิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุมัติตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิราพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 103 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>(แสดงดังรูปที่ 18)</p> <p>10) จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสงบเริงมีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในการซ้อมหนีไฟทุกครั้งจะมีการซ้อมหนีไฟทางอากาศด้วย</p> <p>11) โครงการต้องแจ้งลูกค้าที่สนใจและซื้อห้องชุดทราบว่าโครงการไม่อนุญาตให้รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเข้าจอดบริเวณชั้นใต้ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของลูกค้า</p> <p>12) โครงการต้องกำหนดให้ผู้ที่ใช้รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงแจ้งให้โครงการทราบ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อที่สามารถตรวจสอบจำนวนรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงได้</p> <p>13) จัดให้มีระบบตรวจสอบจับก๊าชรั่วให้ครอบคลุมพื้นที่จอดรถบริเวณชั้นที่ 1</p>	
4.5 การเกิดแผ่นดินไหว	เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ที่ ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่บริเวณที่ 1 ตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.	<p>1) ผู้ออกแบบได้ออกแบบอาคารโครงการโดยคำนึงถึงโครงสร้างในการต้านแรงแผ่นดินไหว และความปลอดภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวไว้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสร้างอาคารที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอ้างถึง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 86 გ หน้า 20 ข้อ 6 ถึง ข้อ 12 ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับ</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเกิดแผ่นดินไหว <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายไกรวิทย์ สุวรรณิชัยกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563
Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 104 / 170 หน้า

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การเกิดแผ่นดินไหว	2522 จัดเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณขั้นดินอ่อนมาก จึงส่งผลให้เกิดการขยายแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้อาคารในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวในระยะใกล้ ดังนั้น จึงมีกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	กฤษกรรม เรื่อง การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ทั้งนี้ โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารองรับแรงแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการคำนวณตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยพ. 1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2552” เป็นหลัก	
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>1) ผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการพลัดตกอาคาร กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นภายในโครงการในระยะดำเนินการ คือ เป็นอาคารชุดพักอาศัย ทั้งนี้ อาคารโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งผู้พักอาศัยหรือพนักงานภายในโครงการอาจเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกอาคารได้</p> <p>2) ผลกระทบจากสารเวยน้ำ ความปลอดภัยของผู้มาใช้สารเวยน้ำ หากไม่มีการบริหารจัดการสารเวยน้ำที่เหมาะสมโดยผลกระทบจากสารเวยน้ำ มีดังนี้ ■ ผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างสารเวยน้ำ</p>	<p>1) จัดให้มีรากนัตกรรมระเบียงทุกแห่ง</p> <p>1) โครงสร้างสารเวยน้ำ พื้น ผนังไม้ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึ่ง显露ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>2) จัดให้มีรางระบายน้ำลั่นให้มีฝ้าปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำลั่นออกจากราง</p> <p>3) จัดให้มีหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสารเวยน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สารในเวลากลางคืน</p>	<p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิตบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิตบุคคลอาคารชุด <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิตบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิตบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 105 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำบริเวณสะวายน้ำ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำ身ระวางน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 2) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสะวายน้ำติดตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เพื่อควบคุมดูแลและให้ความช่วยเหลือในการน้ำ เกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำสะวายน้ำต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี กำหนดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยติดไว้ในบริเวณสะวายน้ำให้明白เข้าใจ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ต้องชำระร่างกายก่อนลงสะวายน้ำ ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวนัง เป็นหวัด หน้าหวาน หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสะวายน้ำ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสะวายน้ำ - ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว เข้าไปในพื้นที่สะวายน้ำ - เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอน ค่อยดูแล - วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 	<p><u>วิธีการจัดการ/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายกรุงศรีทัย สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 106 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 สุนทรียภาพ	<p>เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันมีสภาพเป็นบ้านพักอาศัยสูง 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง และสถานประกอบการ (อู่ซ่อมรถ) มีลักษณะโครงสร้างเป็นผังคอนกรีต สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ซึ่งการพัฒนาโครงการจะทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการใช้ที่ดินเดิมแต่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณโดยรอบอาคารโครงการเป็นที่ตั้งของบ้านพักอาศัย และอาคารพักอาศัยจะให้ความรู้สึกไม่แตกต่างจากบริเวณโดยรอบมากนักซึ่งลักษณะและความสูงของอาคารยังมีความสัมพันธ์กับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและไม่ขัดกับกฎหมาย ผังเมือง อายุโรงเรือน โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการรวม 550.93 ตารางเมตร และจัดให้มีไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่าง เพื่อความร่มรื่นและสวยงามภายในโครงการ (แสดงดังรูปที่ 19 ถึงรูปที่ 22) 2) ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และบำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 3) เลือกใช้สีภายนอกอาคารเป็นโทนสีอ่อน เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตา 4) กำหนดไฟส่องสว่างอาคารในเวลากลางคืนต้องไม่รบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยใกล้เคียง 	<p>ด้านที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบต้นไม้/พันธุ์ไม้ ในพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ <p>จุดติดตามตรวจสอบ/การจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีเขียวของโครงการ หากพบว่ามีการตัดต้องดำเนินการปลูกใหม่ชดเชยต้นเดิม <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 107 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การบดบังแสงแดด	<p>พื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ พื้นที่ติดโครงการ และพื้นที่ในรัศมี 100 เมตร</p> <p>ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดเงาบังแสงในบางช่วงเวลาเข้าหรือบ่าย มีไดบังแสงตลอดทั้งวัน ดังนั้น กลุ่มอาคารที่ได้รับผลกระทบจึงได้รับแสงตามช่วงเวลาที่กล่าวไว้ดังข้างต้นอย่างไรก็ตาม โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>1) จัดให้มีมาตรการลดเชยความเสียหายต่อบุคคลโดยรอบโครงการได้ข้าชี้แจงกับผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบแล้ว เพื่อให้รับทราบว่าหากมีปัญหาเรื่องผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและแสงแดด อันเนื่องมาจากการโครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ ซึ่งจะเจรจา กับผู้ร้องเรียนเพื่อตกลงเรื่องลักษณะการลดเชยที่เหมาะสมเป็นกรณีไปโดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ก่อสร้างจนถึง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</p> <p>2) ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือตกลงกันไม่ได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ และแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ การลดเชยและเยียวยาอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่บุคคลหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจากเจ้าของโครงการ ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร และตัวแทนที่เป็นกลาง ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ หรือการลดเชยความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่บุคคลหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือ 	<p><u>ด้านที่ต้องวัด/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบจนถึงประจำ 1 ปีแรก นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : - บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 108 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การบดบังแสงแดด (ต่อ)		<p>ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง และจากการดำเนินการโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่มีการร้องเรียน - เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ชี้แจง เจรจาสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ <p>3) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด โดยกำหนดระยะเวลาการแจ้งให้เจ้าของโครงการได้รับทราบผลกระทบตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรก นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</p>	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 109 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การบดบังทิศทางลม	<p>ลักษณะการวางตัวอาคารของโครงการรูปทรงอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตามแนวเขตทาง โดยอาคารโครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยมีความสูงจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงจุดสูงสุด 22.90 เมตร และมีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินโดยรอบถึงตัวอาคารประมาณ 2.05-6.33 เมตร โดยจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถ ซึ่งจะช่วยให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกและช่วยกระจายปริมาณความร้อนสู่บรรยากาศภายนอก</p> <p>ทั้งนี้ พื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ พื้นที่ติดโครงการและพื้นที่ในรัศมี 100 เมตร เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการปัจจุบันมีอาคารสูง 6 ชั้น ซึ่งมีความสูงใกล้เคียงกับอาคารของโครงการ จึงคาดว่าทิศทางลมไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อมีอาคารโครงการ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามโครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>1) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่ochumชนโดยรอบโดยโครงการได้เข้าชี้แจงกับผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบแล้ว เพื่อให้รับทราบว่าหากมีปัญหาเรื่องผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและแสงแดด อันเนื่องมาจากการโครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ ซึ่งจะเจรจาคับผู้ร้องเรียนเพื่อตกลงเรื่องลักษณะการชดเชยที่เหมาะสมเป็นกรณีไปโดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ก่อสร้างจนถึง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</p> <p>2) ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือตกลงกันไม่ได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ และหาแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ การชดเชยและเยียวยาอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจากเจ้าของโครงการ ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร และตัวแทนที่เป็นกลาง ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อบรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ หรือการชดเชยความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือ 	<p><u>ด้วยนี้ที่ตรวจดู/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบจนถึง 1 ปีแรก นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : - บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563


(นาย Kovitay Suwanichyakul)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 110 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การบดบังทิศทางลม (ต่อ)		<p>ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการและจากการดำเนินการโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่มีการร้องเรียน - เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ชี้แจง เจรจาสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ <p>3) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม โดยกำหนดระยะเวลาการแจ้งให้เจ้าของโครงการได้รับทราบผลกระทบตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรก นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</p>	
4.10 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรศัพท์	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่โครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงจุดสูงสุด 22.90 เมตร ซึ่งอาคารจะวางตัวตามแนวเขตที่ดิน โดยมีบ้านพักอาศัยโดยรอบ และอาคารพาณิชย์ตามแนวซอยจันทน์ 43 ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการดำเนินการโครงการ	<p>1) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบโดยโครงการได้เข้าชี้แจงกับผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบแล้ว เพื่อให้รับทราบว่าหากมีปัญหาเรื่องผลกระทบจากการบดบังการบดบังสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ อันเนื่องมาจากอาคารโครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ ซึ่งจะเจรจากับผู้ร้องเรียนเพื่อตกลงเรื่องลักษณะการชดเชยที่เหมาะสมเป็นกรณีไปโดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ก่อสร้างจนถึง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</p>	<p><u>ตัวนี้ที่ตรวจดู/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบจนถึง 1 ปีแรก นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อนายงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 111 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ (ต่อ)		<p>2) ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือตกลงกันไม่ได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริการหารือ และหาแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจากเจ้าของโครงการ ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือตัวแทนที่เป็นกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริการหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบหรือการชดเชยความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการและจากการดำเนินการโครงการ - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่มีการร้องเรียน - เพื่อรับฟังความคิดเห็น บริการหารือ ชี้แจง เจรจาสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : - บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




ธนาแลนด์ จำกัด มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้ริบונות/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 112 / 170 หน้า


(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.11 การสะท้อนแสงของกระจก	ในการออกแบบอาคารของโครงการ ได้ออกแบบพื้นผิวอาคารด้านนอกเป็นคอนกรีตคลุก. โดยมีพื้นผิวอาคารบางส่วนเป็นกระจก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการสะท้อนแสงกระจกของอาคารโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง	<p>1) โครงการเลือกใช้กระเบื้องมาตราฐานงานกระจก ประกอบอาคารประเภทอาคารสูงและเลือกใช้กระเบื้องที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงร้อยละ 15 (ไม่เกินร้อยละ 30) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.2540</p> <p>2) ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงกระจกอาคารของโครงการ ทำการติดฟิล์มป้องกัน หรือการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ส่งผลต่อการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์จากอาคาร โดยระบุข้อกำหนดดังกล่าวไว้ในเอกสารการซื้อขายและระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>3) สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการสะท้อนแสงจากกระจกของอาคาร และชี้แจงให้ทราบว่าหากมีปัญหาระบบผลกระทบจากการสะท้อนแสงจากกระจกของอาคารโครงการ ให้ดำเนินการแจ้งโครงการ เพื่อให้ตกลงเรื่องลักษณะการซัดเชยที่เหมาะสมเป็นกรณีไป โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่การก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกที่จะดำเนินการชุด</p> <p>4) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือตกลงกันไม่ได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ และหาแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ โดยประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจากเจ้าของโครงการ ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก การก่อสร้างโครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ</p>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบตั้งแต่ก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรก ที่จะดำเนินนิติบุคคลอาคารชุด - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563


 (นาย Kovit Suanmichayakul)
 กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


 รับรองจำนวน 113 / 170 หน้า
 (นางสาวศิริพร คงสำราญ)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อิน จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.11 การสะท้อนแสงของกระจก (ต่อ)		<p>ที่เกี่ยวข้อง หรือตัวแทนที่เป็นกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบหรือการชดเชยความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการและจากการดำเนินการโครงการ - เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่มีการร้องเรียน - เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ชี้แจง เจรจา สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ 	
4.12 การจดทะเบียนอาคารชุด	โครงการจะถูกพัฒนาเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงจุดสูงสุด 22.90 เมตร มีห้องพัก 154 ห้อง และที่จอดรถทั้งหมด 68 คัน ซึ่งกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นการซื้อขายขาด จึงต้องมีการโอนสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีมาตรการสัญญาจะซื้อขายตามพระราชบัญญัติอาคารชุด	<p>1) บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการ ต้องเก็บสำเนาข้อความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือข้อความที่นำเสนอโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำให้รูปแบบใด ไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิตบุคคลอาคารชุด จัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด โดยข้อความหรือภาพที่โฆษณาจะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียน และต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางให้ชัดเจน ตามมาตรา 6/1</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้ริบถานา/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 114 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.12 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)		<p>พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522</p> <p>2) สัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดระหว่างบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการกับผู้ซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุดจะต้องทำตามแบบที่กำหนดในมาตรา 6/2 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522</p>	
4.13 การรับเรื่องร้องเรียน	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่โครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงจุดสูงสุด 22.90 เมตร มีห้องพัก 154 ห้อง และที่จอดรถทั้งหมด 68 คัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ	<p>1) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม ทิศทางแสงแดด การบดบังสัญญาณวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสะท้อนแสงของกระจกอาคาร โดยกำหนดระยะเวลาการแจ้งให้เจ้าของโครงการได้รับทราบผลกระทบตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึง 1 ปี แรก นับจากที่โครงการเปิดดำเนินการ ตามขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน (แสดงดังรูปที่ 23)</p>	<p>ด้วยนี้ที่ตรวจด้วย/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบจนถึง 1 ปีแรก นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ซึ่งที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อี็น จำกัด

รับรองจำนวน 115 / 170 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนา ออสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.14 การประชาสัมพันธ์	<p>ประชาชนผู้ต้องการซื้อห้องชุดของโครงการ เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียน เบญจวรวนศึกษา มีการใช้เครื่องขยายเสียงของ โรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ กับผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุด เพื่อป้องกันเรื่อง ร้องเรียนภายนอก</p> <p>โครงการกำหนดไม่ให้รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เข้าจอดบริเวณชั้นใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยด้าน ยังคงไว้ภายในโครงการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> โครงการต้องแจ้งลูกค้าที่สนใจและซื้อห้องชุดทราบว่า พื้นที่โครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียนเบญจวรวนศึกษา มีการ ใช้เครื่องขยายเสียงของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ อาจจะ ส่งผลกระทบกับผู้พักอาศัยภายในโครงการเพื่อเป็นข้อมูล ในการตัดสินใจของลูกค้า โครงการต้องแจ้งลูกค้าที่สนใจและซื้อห้องชุดทราบว่า โครงการไม่อนุญาตให้รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเข้าจอด บริเวณชั้นใต้ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของลูกค้า โครงการต้องกำหนดให้ผู้ที่ใช้รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงแจ้ง ให้โครงการทราบ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อที่สามารถ ตรวจสอบจำนวนรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงได้ 	<p>ผู้รับผิดชอบ - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด</p>



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โพร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 116 / 170 หน้า



รูปที่ 8 ผังบริเวณโครงการ

Project : THANA ASTRA (ธนา ออสเตรีย)		Project : THANALAND Co.,Ltd.		Project : QUATRE ARCHITECT		Project : Pro-En Technologies, Ltd.		DRAWING TITLE : ผังบริเวณโครงการ DRAWN : CHECKED : DATE : REvised. 24 / MAR / 2020 REMARKED : TOTAL : A1-01
เจ้าของโครงการ	ผู้ออกแบบ	เจ้าของโครงการ	ผู้ออกแบบ	เจ้าของโครงการ	ผู้ออกแบบ	เจ้าของโครงการ	ผู้ออกแบบ	
เจ้าของโครงการ : THANA ASTRA (ธนา ออสเตรีย) ที่อยู่ : ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : 02-482-1010 / 02-482-1011 โทรสาร : 02-482-1033 E-mail : thastral@thastral.com	ผู้ออกแบบ : QUATRE ARCHITECT ที่อยู่ : ชั้น 10 ตึก 4 ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : 02-482-1033-8 FAX : 02-482-1033 E-mail : quatre@quatrearchitect.com	เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd. ที่อยู่ : ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : 02-482-1010 / 02-482-1011 โทรสาร : 02-482-1033 E-mail : thastral@thastral.com	ผู้ออกแบบ : Pro-En Technologies, Ltd. ที่อยู่ : ชั้น 10 ตึก 4 ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : 02-482-1010 / 02-482-1011 โทรสาร : 02-482-1033 E-mail : pro-en@pro-en.com	ผู้ออกแบบ : Pro-En Technologies, Ltd. ที่อยู่ : ชั้น 10 ตึก 4 ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : 02-482-1010 / 02-482-1011 โทรสาร : 02-482-1033 E-mail : pro-en@pro-en.com	ผู้ออกแบบ : Pro-En Technologies, Ltd. ที่อยู่ : ชั้น 10 ตึก 4 ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : 02-482-1010 / 02-482-1011 โทรสาร : 02-482-1033 E-mail : pro-en@pro-en.com	ผู้ออกแบบ : Pro-En Technologies, Ltd. ที่อยู่ : ชั้น 10 ตึก 4 ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : 02-482-1010 / 02-482-1011 โทรสาร : 02-482-1033 E-mail : pro-en@pro-en.com	ผู้ออกแบบ : Pro-En Technologies, Ltd. ที่อยู่ : ชั้น 10 ตึก 4 ถนนสุขุมวิท 43 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : 02-482-1010 / 02-482-1011 โทรสาร : 02-482-1033 E-mail : pro-en@pro-en.com	



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563
Pro-En Technologies, Ltd.

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ผังบริเวณโครงการ
Scale : 1:150
Drawing Number :
A1-01

รับรองจำนวน 117 / 170 หน้า



รูปที่ 9 ผังระบบการระบายน้ำ ชั้นใต้ดิน B1



มิถุนายน 2563


(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิรารพ คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 118 / 170 หน้า



โครงการ : THANA ASTRA (ธนา อสตร้า)
เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.
QUATRE ARCHITECT สถาปัตย์ ภายนอก จำกัด
ARCHITECT / INTERIOR DESIGN สถาปัตย์ภายใน จำกัด
ที่อยู่ : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-421-8337/8 FAX : 02-421-8338 E-mail: info@quatreat.com
ที่อยู่ : ชั้น 10 ห้อง 1001 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-421-8337/8 FAX : 02-421-8338 E-mail: info@quatreat.com

มิถุนายน 2563
(นายโกวิทย์ สุวนิชยกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด





มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด



รับรองจำนวน 119/ 170 หน้า

DRAWING NUMBER	KEY PLAN	SCALE :	DRAWING TITLE :	
			DRAWN :	CHECKED :
JTB 24671				
REVIS. 24 / MAY / 2020				
JTB 3061				
JTB 12618				
JTB 4604				



รูปที่ 11 ตำแหน่งที่ตั้งห้องพักมูลฝอยรวม เส้นทางการเดินรถเก็บขยะมูลฝอย และแบบขยายห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

รายการประกอบหน้างาน	รายการประกอบหน้างาน	รายการประกอบหน้างาน	รายการประกอบหน้างาน
F1 ห้องน้ำสุขา ขนาด 8 ตร.ม. พื้นดินชั้นดินดูด 5 เซนติเมตร	F7 ผู้ดูแลห้องน้ำ ห้องน้ำเก็บขยะครัวเรือน 100L	8 ผู้ดูแล ห้องน้ำเก็บขยะ	A4 Acrylic 100 x TOA 4 Season ห้องน้ำสุขา
F2 กระเบื้อง Ceramic บน ทางเดิน ทางเดินห้องน้ำห้องน้ำสุขา	Polyurethane, Finishing กระเบื้องห้องน้ำห้องน้ำ	9 ผู้ดูแลห้องน้ำเก็บขยะ TOA 1241 ห้องน้ำสุขา ห้องน้ำสุขา (ห้องน้ำ)	ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ
F3 กระเบื้อง Ceramic บน ทางเดิน ทางเดินห้องน้ำห้องน้ำสุขา	F8 ผู้ดูแลห้องน้ำ	10 ผู้ดูแลห้องน้ำเก็บขยะ	ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ
F4 กระเบื้อง Ceramic บน ทางเดิน ทางเดินห้องน้ำห้องน้ำสุขา	3 กล่องขยะครัวเรือน / ขยะครัวเรือน กระเบื้องห้องน้ำ ห้องน้ำสุขา Skim Cool ห้องน้ำสุขา	ALU 4 MM THK COMPOSITE ALU CLADDING W. STEEL SUPPORT	ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ
F5 กระเบื้อง Ceramic บน ทางเดิน ทางเดินห้องน้ำห้องน้ำสุขา 10 นิ้ว	4 กล่องขยะครัวเรือน / ขยะครัวเรือน กระเบื้องห้องน้ำ ห้องน้ำสุขา กระเบื้องห้องน้ำ ห้องน้ำสุขา	SEAL ALL JOINS W. SILICONE SEALANT	ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ
ประตู PVC Groove ประตูสีครีมสีขาว ขนาด 900x2000x100	5 กล่องขยะครัวเรือน / ขยะครัวเรือน กระเบื้องห้องน้ำ ห้องน้ำสุขา	C1 Gypsum Board 6 mm. (พื้นที่ห้องน้ำ 4 ห้อง ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ)	Acrylic 100 x TOA 4 Season ห้องน้ำสุขา
ตู้ล้อลาก Wheel Stop / Column Guard & Corner Guard	6 กระเบื้อง Ceramic บน ทางเดิน ทางเดินห้องน้ำห้องน้ำสุขา	C2 Gypsum Board 6 mm THK Moisture Resistance ห้องน้ำสุขา	Acrylic 100 x TOA Extrashield ห้องน้ำสุขา
(เอกสารแนบมาด้วย)	7 กระเบื้อง Ceramic บน ทางเดิน ทางเดินห้องน้ำห้องน้ำสุขา	C3 A.R.A. แผ่นปูน赔ตัว (เม็ด Smart Board ขนาด 1200x300 mm.)	Acrylic 100 x TOA Supershield ห้องน้ำสุขา
โครงการ : THAN AASTRA (ธนา อาร์เชค)	รายการไฟ	C4 กระเบื้องห้องน้ำ	Acrylic 100 x TOA Duraclean ห้องน้ำสุขา
เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.	กําหนดเวลา / ผู้รับผิดชอบ	C5 GYPSUM BOARD กระเบื้องห้องน้ำ WeatherBloc	ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ
QUATRE ARCHITECT Architect / Interior Design	00 / 00 / 00 ผู้ดูแลห้องน้ำ	ผู้ดูแลห้องน้ำ	ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ
00 / 00 / 00 ผู้ดูแลห้องน้ำ	00 / 00 / 00 ผู้ดูแลห้องน้ำ	ผู้ดูแลห้องน้ำ	ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ
00 / 00 / 00 ผู้ดูแลห้องน้ำ	00 / 00 / 00 ผู้ดูแลห้องน้ำ	ผู้ดูแลห้องน้ำ	ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ ห้องน้ำสุขาห้องน้ำ

Key Plan Drawing Title : DRAWN : CHECKED : DATE : REMARKED : TOTAL : DRAWING NUMBER :



มิถุนายน 2563

(นายโภวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563

SMS CMS

(นางสาวศิราพร คงสำรวจ)
ผู้อำนวยการสังเวดล้อม/บริษัท โปรด เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 120 / 170 หน้า



ท่อรวบรวมน้ำเสียจากอาคารเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำ

ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่บ่otrจคุณภาพน้ำทิ้ง

ท่อระบายน้ำจากบ่otrจคุณภาพน้ำทิ้งเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบเติมอากาศชนิดตะกอนเร่ง ขนาด 90 ลบ.ม./วัน) อยู่ใต้ทางเดินรถชั้นใต้ดิน B1

บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

รูปที่ 12 ผังบริเวณแสดงตำแหน่งแนวท่อและตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย

ผังบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
มาตรฐาน 1:100

โครงการ : THANA ASTRA (ธนา อสตร้า)

เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.

QUATRE ARCHITECT
ARCHITECT / INTERIOR DESIGN

ใบแบบที่:
00 / 00 / 00
ผู้ออกแบบ: *[Signature]* ผู้ตรวจสอบ: *[Signature]*
ผู้รับผิดชอบ: *[Signature]* ผู้รับผิดชอบ: *[Signature]*
ผู้ออกแบบ: *[Signature]* ผู้ตรวจสอบ: *[Signature]*
ผู้รับผิดชอบ: *[Signature]* ผู้รับผิดชอบ: *[Signature]*

ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUATRE ARCHITECT CO.LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.

ผู้ออกแบบ:	ผู้ตรวจสอบ:	ผู้รับผิดชอบ:	ผู้ออกแบบ:	ผู้ตรวจสอบ:	ผู้รับผิดชอบ:
ใบ 1985	ใบ 24671	ใบ 3061	ใบ 12618	ใบ 4604	ใบ 124671
DRAWN :	CHECKED :	DATE : REVISED: 24 / MAR / 2020	REMARKED :		
KEY PLAN					SCALE : 1:100
					DRAWING NUMBER
					SN-101
					TOTAL



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด


รับรองจำนวน 121 / 170 หน้า



ແບບແປດໄກຕັ້ງຈະບົບນໍາເລີຍ

ນາງພາກສາ 1:75

A2 1:75



ແບບແປດໄກຕັ້ງຈະບົບນໍາເລີຍ

ນາງພາກສາ 1:75

A2 1:75

ຮູບທີ 13 ແບບຂໍາຍາຍແລະຮູບຕັດຮະບົບນໍາເລີຍ

ໂຄສາກ : THANA ASTRA (ທ່ານາ ພອດທຸວາ)	ຮ່າງມານີ້:	ຮັບ/ເອີ້ນຢັງ	ຮ່າງມານີ້:	ຮັບ/ເອີ້ນຢັງ	ຮ່າງມານີ້:	ຮັບ/ເອີ້ນຢັງ	ຮ່າງມານີ້:	ຮັບ/ເອີ້ນຢັງ	DRAWING TITLE : ແບບຮະບົບນໍາເລີຍ (WWT-01) 1/1	KEY PLAN
ເກົ່າກະໂທການ : THANALAND Co.,Ltd.									DRAWN :	SCALE : N.T.S.
QUATRE ARCHITECT	ທີ່ທີ່ ໂຮງນະວິດ ຈຳກັດ 402-002/ 0.3 ດັບອຸປະກອນ ດາວໂຫຼນການ ຖະໜານ TEL: 02-451-8337-8 FAX: 02-451-8339 E-mail: design@quatrearchitect.com	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	CHECKED :	DRAWING NUMBER
		00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	REvised: 24 / MAR / 2020	SN-203
	ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUATRE ARCHITECT CO.,LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.								REMARKED : EA-rev-24-03-2020	TOTAL



ມືຖຸນາຍ 2563

(ນາຍໂກວິທຍ ສຸວັນຍິ່ງກຸລ)

ກຽມການຜູ້ນຳອຳນາຈ/ບຣິ່ນທ ອນາແລນດ ຈຳກັດ




ມືຖຸນາຍ 2563

(ນາງສາວີສິພາຮ ຄອງສໍາຮວຍ)

ຜູ້ນຳໝາຍງານການສິ່ງແວດລ້ອມ/ບຣິ່ນທ ໂປຣ ເອັນ ຈຳກັດ

ຮັບອອງຈຳນວນ 122 / 170 ພໍາ



รูปที่ 14 ผังบริเวณระบบระบายอากาศ

ผังบริเวณระบบระบายอากาศ
1:100

โครงการ : THANA ASTRA (ธนฯ อสตร้า)

เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.

QUATRE ARCHITECT
Architect / Interior Design
402-403 ชั้น 4 ตึกอพาร์ทเม้นท์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
โทร. 02-621-6227-8 fax. 02-621-6228 E-mail: info@quatrearchitect.com

รายการที่ใช้:	จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ	รายการที่ใช้:	จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ
เส้น ห้องน้ำ	เส้น ห้องน้ำ	เส้น ห้องน้ำ	เส้น กันดีบักก์	เส้น กันดีบักก์	เส้น กันดีบักก์
เส้น ห้องน้ำ	เส้น ห้องน้ำ	เส้น ห้องน้ำ	เส้น กันดีบักก์	เส้น กันดีบักก์	เส้น กันดีบักก์
เส้น ห้องน้ำ	เส้น ห้องน้ำ	เส้น ห้องน้ำ	เส้น กันดีบักก์	เส้น กันดีบักก์	เส้น กันดีบักก์

ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUATRE ARCHITECT LTD AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 123 / 170 หน้า

KEY PLAN	SCALE : 1:100
	DRAWING NUMBER
SN-101	TOTAL



รูปที่ 15 แบบแสดงค่าระดับท่อระบายน้ำภายในโครงการ

ผู้ออกแบบ : THANA ASTRA	ผู้ตรวจสอบ : <i>[Signature]</i>	วันที่check : 00 / 00 / 00	ผู้อนุมัติ : <i>[Signature]</i>	วันที่approve : 00 / 00 / 00	DRAWING TITLE : HYDRAULIC PROFILE - ระบายน้ำภายใน	KEY PLAN	SCALE :
เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.					DRAWN : <i>[Signature]</i>	DRAWING NUMBER : SN-208	
QUATRE ARCHITECT : บริษัท ควาต烈 อาร์ชิटект จำกัด ARCHITECT / INTERIOR DESIGN : 482-482/1 บ้านเลขที่ 482 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL: 02-611-6227-8 FAX: 02-621-6238 E-mail: quatre@quatrearchitect.com	ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUATRE ARCHITECT CO.,LTD. AND NOT TO BE REUSED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.	ผู้ตรวจสอบ : <i>[Signature]</i>	วันที่check : 00 / 00 / 00	ผู้อนุมัติ : <i>[Signature]</i>	วันที่approve : 00 / 00 / 00	REMARKED : EA-rev-24-03-2563	TOTAL:



มิถุนายน 2563


[Signature]
(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

[Signature]
(นางสาวศิราพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 124 / 170 หน้า



รูปที่ 16 แบบขยายและรูปตัดบ่อหน่วยน้ำ และรูปตัดจุดเชื่อมท่อระบายน้ำสาธารณะ

โครงการ : THANA ASTRA (ธนา อสตร้า)	รายการที่ : วันที่ออก : 00 / 00 / 00	ผู้ออกแบบ : ลงนาม	ผู้ตรวจสอบ : ลงนาม	ผู้อนุมัติ : ลงนาม	ผู้รับผิดชอบ : ลงนาม	ผู้รับผิดชอบ : ลงนาม	DRAWING TITLE : แบบขยายบ่อสูบน้ำ B1/บ่อหน่วยน้ำ	KEY PLAN	SCALE : N.T.S.
เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.	รายการที่ : วันที่ออก : 00 / 00 / 00	ผู้ออกแบบ : ลงนาม	ผู้ตรวจสอบ : ลงนาม	ผู้อนุมัติ : ลงนาม	ผู้รับผิดชอบ : ลงนาม	ผู้รับผิดชอบ : ลงนาม	DRAWN : 24/03/2020	CHECKED :	DRAWING NUMBER : SN-206
QUATRE ARCHITECT บริษัท สถาปัตย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส สำนักงานออกแบบไทย ประเทศไทย tel: 02-41-400-8 fax: 02-421-8228 E-mail: design@quatrearchitect.com	รายการที่ : วันที่ออก : 00 / 00 / 00	ผู้ออกแบบ : ลงนาม	ผู้ตรวจสอบ : ลงนาม	ผู้อนุมัติ : ลงนาม	ผู้รับผิดชอบ : ลงนาม	ผู้รับผิดชอบ : ลงนาม	DATE : RELEASSED: 24 / MAR / 2020	REMARKED :	TOTAL:



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 125 / 170 หน้า

این سازه در برابر این نکات قابل پذیرش است
۱- هیچگاه خسارتی نمایندگان و ایمنی مأموران ایمن نباشد



این سازه در برابر این نکات غیرقابل پذیرش است
۱- هیچگاه ایمنی مأموران را تهدید کند




(این جزئیات از این طبقه از آن میگذرد)


[Signature]

سالنامه 2563

کد پروژه 126 / 170 نمای

سالنامه 2563





รูปที่ 18 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟและพื้นที่จุดรวมพล

พื้นที่ ๑๙. เปบูจราชอนนีสิกขา

จำนวน	พื้นที่ใช้งาน㎡	พื้นที่รวมหลังตั้งทาง	พื้นที่รวมหลังตั้งไฟ
คณ	ตร.ม./คณ	ตร.ม	ตร.ม

538+7 = 545

0.25

136.25

140.00

รายการ	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด
C1	Gypsum Board ๙ มม. UH ชั้นรองสูบน + ด้าน ๔ ด้านล่างด้านข้าง	พาร์ทิชั่นภายใน ชั้นบันไดไฟ	- Acrylic 100 x TDA 4 Season สำหรับติดตั้ง	พาร์ทิชั่นภายใน ชั้นบันไดไฟ
C2	Gypsum Board ๙ มม UH Moisture Resistance สำหรับติดตั้ง	พาร์ทิชั่นภายใน ชั้นบันไดไฟ	- Acrylic 100 x TDA Supershield สำหรับติดตั้ง	พาร์ทิชั่นภายใน ชั้นบันไดไฟ
C3	A.R.R. อลูมิเนียมฟลีท ฝ้า Smart Board บาน้ำหนาเพียง ๗ มม.	ผู้ผลิตผ้าใบ และ ผ้าฝ้ายที่ดีที่สุด	- Acrylic 100 x TDA Supershield สำหรับติดตั้ง	ผ้าฝ้ายที่ดีที่สุด
C4	ชาบูชาบู ทราย	ผ้าฝ้ายที่ดีที่สุด	- Acrylic 100 x TDA Supershield สำหรับติดตั้ง	ชาบูชาบู ทราย
C5	Gypsum Board ๙ มม. UH WeatherBloc	ผ้าฝ้ายที่ดีที่สุด	- Acrylic 100 x TDA Supershield สำหรับติดตั้ง	ชาบูชาบู ทราย

ผังแสดงเส้นทางหนีไฟชั้น ๑ และพื้นที่จุดรวมพล

รายการ	รายละเอียด	รายการ	รายละเอียด	รายการ	รายละเอียด	รายการ	รายละเอียด
F1	พื้นกระเบื้อง หก ๘ มม. ห้องน้ำห้องน้ำสีขาว ๕ ห้องเดียว	F7	พื้นกระเบื้องหิน ห้องน้ำห้องน้ำสีขาว ๑๐%	8	ผู้เช่าห้อง ชานชาลาห้องน้ำ	C1	ผู้เช่าห้อง ชานชาลาห้องน้ำ
F2	กระเบื้อง Ceramic ๖ มม. ห้องน้ำห้องน้ำสีขาว ๑๐%	F8	พื้นกระเบื้องหิน	9	ผู้เช่าห้อง ชานชาลาห้องน้ำ ชานชาลาห้องน้ำ	C2	ผู้เช่าห้อง ชานชาลาห้องน้ำ
F3	กระเบื้อง Ceramic ๖ มม. ห้องน้ำห้องน้ำสีขาว ๑๐%			๑๐	ผู้เช่าห้อง ชานชาลาห้องน้ำ	C3	ผู้เช่าห้อง ชานชาลาห้องน้ำ
F4	กระเบื้อง Ceramic ๖ มม. ห้องน้ำห้องน้ำสีขาว ๑๐%			ALU ๔ มม. THK COMPOSITE ALU CLADDING W. STEEL SUPPORT	ALU ๔ มม. THK COMPOSITE ALU CLADDING W. STEEL SUPPORT	C4	ผู้เช่าห้อง ชานชาลาห้องน้ำ
F5	กระเบื้อง Ceramic ๖ มม. ห้องน้ำห้องน้ำสีขาว ๑๐%			SEAL ALL JONS W. SILICONE SEALANT	SEAL ALL JONS W. SILICONE SEALANT	C5	ผู้เช่าห้อง ชานชาลาห้องน้ำ
F6	พื้น PVC Groove ๗ มม. ห้องน้ำห้องน้ำสีขาว ๑๐%						
F7	พื้นกระเบื้องหิน ห้องน้ำห้องน้ำสีขาว ๑๐%						
F8	พื้นกระเบื้องหิน						

โครงการ : THANA ASTRA (บ้าน ๒๐๒)

เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.

QUATRE ARCHITECT บริษัทสถาปัตย์ จำกัด
ARCHITECT / INTERIOR DESIGN

ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUATRE ARCHITECT CO LTD AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

รายการ

บนาคที่ดินโครงการ

บนาคที่ดิน 1868 ตร.ม

คำนวณพื้นที่วางต่อพื้นที่ปลดล้อม

บนาคที่ดินที่อาคารปลดล้อม 1251.74 ตร.ม


พื้นที่วาง 616.26 ตร.ม

คิดเป็นพื้นที่ปลดล้อม 32.99 %

จำนวนพื้นที่สีเขียว	
ห้องที่ก่ออาชญากรรม < 35 ตร.ม	116 ห้อง
จำนวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมด (116 x 3)	348 คน
ห้องที่ก่ออาชญากรรม > 35 ตร.ม	38 ห้อง
จำนวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมด (38 x 5)	190 คน
จำนวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมด (348+190+7)	545 คน
พื้นที่สีเขียวที่โครงการต้องการ	545 ตร.ม
พื้นที่สีเขียวที่ใช้ที่โครงการต้องการ (50% ของพื้นที่วางตามกฎหมาย)	271 ตร.ม
พื้นที่สีเขียวที่โครงการจัดเตรียมไว้	
ชั้น 1	400.02 ตร.ม
ชั้น 2	52.04 ตร.ม
ชั้น 8	98.87 ตร.ม
รวม	550.93 ตร.ม

ตารางพื้นที่สีเขียวชั้น 1

	รายการพื้นที่รูป	จำนวน (ตร.ม)
● ●	ไม้เดิน	286.36
● ● ●	ไม้กุ่ม และ ไม้คุดเดิน	42.50
● ● ● ●	หญ้านานาสี	71.16
	รวม	400.02



รูปที่ 19 ผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง

ผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียว

หน้าที่ 1/100

โครงการ : THANA ASTRA (บ้าน แอสตรา)
เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.
QUATRE ARCHITECT
ARCHITECT / INTERIOR DESIGN
T 02-421-8220-4 F 02-421-8229 E-mail:quatre@quatrethai.com

รายการที่ดิน

ที่ดินที่ดินที่ดินที่ดิน	ที่ดินที่ดินที่ดินที่ดิน	ที่ดินที่ดินที่ดินที่ดิน

รายการที่ดิน

ที่ดินที่ดินที่ดินที่ดิน	ที่ดินที่ดินที่ดินที่ดิน	ที่ดินที่ดินที่ดินที่ดิน

ผังบริเวณแสดงพื้นที่สีเขียว



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิรารพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 128 / 170 หน้า

บนาคทีดินโครงการ


บนาคทีดิน 1868 ตช.น

คำอวณพื้นที่ว่างดอพื้นที่ปักคุณ

บนาคพื้นที่อาคารปักคุณ 1251.74 ตช.น
พื้นที่ว่าง 616.26 ตช.น
ดินเป็นพื้นที่ไม่ใช่ดิน 32.99 %

คำอวณพื้นที่สีเขียว


ห้องทั้งหมดที่ขนาด < 35 ตช.น	116 ห้อง
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม (16 x 3)	348 ห้อง
ห้องทั้งหมดที่ขนาด > 35 ตช.น	38 ห้อง
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม (38 x 5)	190 ห้อง
ห้องน้ำทั่วไป	7 ห้อง
ห้องน้ำเด็กทั่วไป (348+190+7)	545 ห้อง
พื้นที่สีเขียวที่โครงการต้องการ	545 ตช.น
พื้นที่สีเขียวที่องค์กรโครงการต้องการ (50% ของพื้นที่ว่างตามกฎหมาย)	271 ตช.น
พื้นที่สีเขียวที่โครงการจัดเตรียมไว้	
ชั้น 1	400.02 ตช.น
ชั้น 2	52.04 ตช.น
ชั้น 8	98.87 ตช.น
รวม	550.93 ตช.น



รูปแสดงการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คุณดินชั้นล่าง

ตารางแสดงชนิดไม้

ชื่อสกุลไม้	รายชื่อพร้อมไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ทรงสูง (ม)	ความสูง (ม)	จำนวน (ต้น)
	แม่นา	Dolichandrone serulata (DC.) Seem.	3.00-4.00	2.00-3.00	27
	มะขอกภายในบ้าน	Swietenia mahogany (L.) Jacq.	3.00-4.00	3.00-4.00	14
	ชาอกตีน	Cormonretusa(Vahi) Masam.	0.40-0.50	0.50-1.00	-
	ไทรเกาหลี	Ficus sp.	0.40-0.50	2.00-2.50	20



รูปที่ 20 ผังแสดงการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คุณดินชั้นล่าง

ผังแสดงการปลูกไม้ต้น ไม้ชั้น 1
STRETCH 1:100

ผู้ออกแบบ : THANA ASTRA (ธนา อสตร้า)

เจ้าของโครงการ : THANALAND Co.,Ltd.

QUATRE ARCHITECT
ARCHITECT / INTERIOR DESIGN
ทัน อาสตรา จำกัด ตช.น
482-482/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดพร้าว เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100
tel. 02-621-8337-8 fax. 02-621-8338 E-mail: thanastrade@gmail.com

รายการที่	จำนวน/ตัว	รายการ	จำนวน
00 / 00 / 00	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
00 / 00 / 00	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
00 / 00 / 00	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
00 / 00 / 00	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00

ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUATRE ARCHITECT CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00

รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00

รายการ	จำนวน	รายการ	จำนวน
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00
ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00	ห้องน้ำดูดซึ่งต้องห้าม	00

บนาคที่ดินโครงการ

บนาคที่ดิน 1868 ตร.ม


หัวน้ำพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ปักคุณ

บนาคที่ดินโครงการปักคุณ 1251.74 ตร.ม
พื้นที่ว่าง 616.26 ตร.ม
คิดเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ 32.99 %


หัวน้ำพื้นที่สีเขียว	
ห้องที่ก่อตัวชั้นดา < 35 ตร.ม	116 ห้อง
หัวน้ำพื้นที่ชั้นดา (116 x 3)	348 ห้อง
ห้องที่ก่อตัวชั้นดา > 35 ตร.ม	38 ห้อง
หัวน้ำพื้นที่ชั้นดา (38 x 5)	190 ห้อง
หัวน้ำพื้นที่ก่อตัวชั้นดา	7 ห้อง
หัวน้ำพื้นที่ชั้นดา (348+190+7)	545 ห้อง
หัวน้ำพื้นที่ใช้ประโยชน์	
หัวน้ำพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่โครงการต้องการ	545 ตร.ม
หัวน้ำพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่โครงการต้องการ (50% ของพื้นที่ว่างตามกฎหมาย)	271 ตร.ม
หัวน้ำพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่โครงการจัดเตรียมไว้	
ชั้น 1	400.02 ตร.ม
ชั้น 2	52.04 ตร.ม
ชั้น 8	98.87 ตร.ม
รวม	550.93 ตร.ม

ตารางพื้นที่สีเขียวชั้น 2

	รากชื่อพื้นที่	หัวน้ำ (ตร.ม)
ไม่มีชื่อพื้นที่	N/A	
ชากาเก็บน้ำ	43.63	
หญ้าและอื่นๆ	8.41	
รวม	52.04	



รูปที่ 21 ผังแสดงการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และภาพตัดพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 2



ผังแสดงพื้นที่สีเขียว ชั้น 2	
ผู้จัดทำ:	ผู้ตรวจทาน:
ผู้ออกแบบ:	ผู้ตรวจสอบ:
ผู้รับเหมา:	ผู้อนุมัติ:
ผู้รับเหมา:	ผู้อนุมัติ:

ผู้ออกแบบ: THANA ASTRA (ธนา อสตร้า)
เจ้าของโครงการ: THANALAND Co.,Ltd.
QUATRE ARCHITECT (ควาตูร์ อาร์ชิट็ค) บริษัท อาร์ชิट็ค จำกัด ที่อยู่: บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร: 02-621-8337-8 FAX: 02-621-8339 E-mail: quatredesign@thaitel.com
ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUATRE ARCHITECT CO., LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.

ผู้ออกแบบ: ลงนาม
ผู้ตรวจสอบ: ลงนาม
ผู้รับเหมา: ลงนาม
ผู้รับเหมา: ลงนาม
ผู้รับเหมา:

ผู้จัดทำ: ลงนาม
ผู้ตรวจสอบ: ลงนาม
ผู้อนุมัติ: ลงนาม
ผู้อนุมัติ: ลงนาม
ผู้อนุมัติ: ลงนาม
ผู้อนุมัติ: ลงนาม

รับรองจำนวน 130 / 170 หน้า

บ้านคุณทีนีโครงการ

บ้านคุณทีนี 1868 ตร.ม.


คำนวณพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ปีกคุณ

บ้านคุณทีนีอาคารปีกคุณ	1251.74 ตร.ม.
พื้นที่ว่าง	616.26 ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์	32.99 %

คำนวณพื้นที่สีเขียว	
ห้องพักอาศัยขนาด < 35 ตร.ม.	116 ห้อง
ห้องน้ำและห้องอาบน้ำตั้งหมุด (116 X 3)	348 คน
ห้องพักอาศัยขนาด > 35 ตร.ม.	38 ห้อง
ห้องน้ำและห้องอาบน้ำตั้งหมุด (38 X 5)	190 คน
จำนวนพนักงาน	7 คน
จำนวนคนทำงาน (348+190+7)	545 คน
พื้นที่สีเขียวที่โครงการต้องการ	545 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวที่ต้องการ (50% ของพื้นที่บ้านคุณหมาฯ)	271 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวที่โครงการจัดเตรียมไว้	
ชั้น 1	400.02 ตร.ม.
ชั้น 2	52.04 ตร.ม.
ชั้น 8	98.87 ตร.ม.
รวม	550.93 ตร.ม.

ตารางพื้นที่สีเขียวชั้น 8

รายการพื้นที่สีเขียว	จำนวน (ตร.ม.)
ไม่มีบันได	N/A
ชาตกัน	17.05
หยุดมาเสียบ	81.82
รวม	98.87



รูปที่ 22 ผังแสดงการปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุ่มดินชั้นที่ 8

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้น 8
มาตรฐาน 1:100

ผู้ออกแบบ : THANA ASTRA (ธนา อสตร้า)	ผู้ตรวจสอบ : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้เขียน : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้แก้ไข : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้อนุมัติ : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้ตรวจสอบ : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้เขียน : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้แก้ไข : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้อนุมัติ : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้ออกแบบ : THANALAND Co.,Ltd.	ผู้ตรวจสอบ : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้เขียน : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้แก้ไข : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้อนุมัติ : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้ออกแบบ : QUATRE ARCHITECT DESIGNER / INTERIOR DESIGN ที่อยู่ : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-421-4200-4 Fax : 02-421-4239 E-mail : info@quatredesign.com	ผู้ตรวจสอบ : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้เขียน : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้แก้ไข : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้อนุมัติ : ชลันดา ธรรมรงค์
ผู้ออกแบบ : THANA ASTRA (ธนา อสตร้า)	ผู้ตรวจสอบ : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้เขียน : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้แก้ไข : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้อนุมัติ : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้ตรวจสอบ : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้เขียน : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้แก้ไข : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้อนุมัติ : ภูวดล ธรรมรงค์	ผู้ออกแบบ : THANALAND Co.,Ltd.	ผู้ตรวจสอบ : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้เขียน : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้แก้ไข : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้อนุมัติ : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้ออกแบบ : QUATRE ARCHITECT DESIGNER / INTERIOR DESIGN ที่อยู่ : ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-421-4200-4 Fax : 02-421-4239 E-mail : info@quatredesign.com	ผู้ตรวจสอบ : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้เขียน : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้แก้ไข : ชลันดา ธรรมรงค์	ผู้อนุมัติ : ชลันดา ธรรมรงค์
00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00
00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00
00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00	00 / 00 / 00

มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด




มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อิน จำกัด

รับรองจำนวน 131 / 170 หน้า



รูปที่ 23 ผังรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ระยะดำเนินการ



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 132 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้วัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด โรงเรียนเบญจวรวิทยาลัยศึกษา จำนวน 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัด 2 ครั้ง/เดือน (ทุก 15 วัน) ในระยะรื้อถอน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
2. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> $L_{eq\ 24\ hr}$, L_{max}, L_{dn}, L_{10} และ L_{90} 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด โรงเรียนเบญจวรวิทยาลัยศึกษา จำนวน 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัด 2 ครั้ง/เดือน (ทุก 15 วัน) ในระยะรื้อถอน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
3. ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ด้วยเครื่องวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศเยอรมัน (Deutshes Institut für Normung) 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัด 2 ครั้ง/เดือน (ทุก 15 วัน) ในระยะรื้อถอน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
4. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณมูลฝอยและความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย ปริมาณวัสดุจากการก่อสร้างและการกำจัดเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ติดตามตรวจสอบปริมาณวัสดุจากการรื้อถอน ที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก และผนังปูน ที่ผู้รับเหมาส่งไปยังศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ถังรองรับมูลฝอยรวม จุดรองรับ/จุดกองวัสดุก่อสร้าง หลักฐานการนำส่งวัสดุ/ใบเสร็จรับเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในระยะรื้อถอน ทุกครั้งที่ขนออกนอกพื้นที่โครงการ ทุกครั้งที่ขนออกนอกพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 133 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ด้านที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)	ตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยตรวจสอบหลักฐานการนำส่ง วัสดุ/ใบเสร็จรับเงิน			
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบ รวบรวมบันทึกและส่วน รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ โดยรอบโครงการ และรับดำเนินการ แก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวันตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : - บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
6. การรับเรื่องร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบ รวบรวมบันทึกและส่วน รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ โดยรอบโครงการ และรับดำเนินการ แก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวันตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : - บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 134 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งต้องแยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน และเป็นหมวดหมู่ 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดวางผังก่อสร้าง และรั้วหรือกำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ไฮโดรคาร์บอน (HC) 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด โรงเรียนเบญจจารย์รณศึกษา จำนวน 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดคุณภาพอากาศ TSP และ PM_{10} ทุกวันในช่วงที่มีการทำการก่อสร้าง และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และกรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน จะต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว เพื่อปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะมีค่าไม่เกินมาตรฐาน จึงจะทำการก่อสร้างต่อไป ตรวจวัดคุณภาพอากาศ CO, NO_2, SO_2 และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบประสิทธิภาพของ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการ ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 135 / 170 หน้า

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบประสิทธิภาพของ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาให้มี สภาพดีอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการ ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> L_{eq} 24 hr, L_{max}, L_{dn}, L_{10}, L_{90} และ เสียงรบกวน 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด โรงเรียนเบญจวรวนศึกษา จำนวน 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐาน รากและรายงานผลทุกสัปดาห์ ในช่วงงานฐานราก หลังจาก นั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
4. ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตรวจวัดความเร็วอนุภาคสูงสุดโดย ใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนตาม มาตรฐาน DIN 45669-1 ของ ประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut für Normung) หรือ เครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มี คุณสมบัติเทียบเท่าตามที่กรม ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐาน รากและรายงานผลทุกสัปดาห์ ในช่วงงานฐานราก หลังจาก นั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง และกรณีที่ผล การตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน จะต้องหยุดการก่อสร้าง ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงแก้ไข จนกว่าจะมีค่าไม่เกินมาตรฐาน จึงจะทำการก่อสร้างต่อไป 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโวรัย สุวนิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 136 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้ที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรดิน	<ul style="list-style-type: none"> ระบบป้องกันการพังทลายของดิน จัดให้มีศูนย์โครงสร้างตรวจสอบ ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อ¹ โครงสร้างอาคารข้างเคียง ตลอด ระยะเวลาฐานราก ตรวจสอบสภาพระบบท่อป้องกันการ พังทลายดินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคาร ข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบป้องกันการพังทลายของดิน โครงสร้างอาคารข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
6. การจราจร	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ของผู้คน และจัดให้มีการ ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้คนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบบรรทุกของโครงการที่ จอดบนถนนสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณถนนจันทน์ 43 ด้านหน้าโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
7. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบจุดรั่วซึมบริเวณท่อ ประปา 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณท่อประปาของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
8. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ รับดำเนินการซ่อมแซมทันที 	<ul style="list-style-type: none"> สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิตาย สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 137 / 170 หน้า

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	• ปริมาณมูลฝอยและความเพียงพอ ของถังรองรับมูลฝอย	• ถังรองรับมูลฝอยรวม	• สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	• ปริมาณวัสดุจากการก่อสร้างและ การกำจัดเศษวัสดุจากการก่อสร้าง	• จุดรองรับ/จุดกองวัสดุก่อสร้าง	• ทุกครั้งที่ขอนอกพื้นที่ ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ : - บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	• ติดตามตรวจสอบปริมาณวัสดุจากการรื้อถอน ที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก และผนังปูน ที่ผู้รับเหมาส่งไปยังศูนย์กำจัดและ แปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่ง ต้องยื่นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยตรวจสอบหลักฐานการนำส่ง วัสดุ/ใบเสร็จรับเงิน	• หลักฐานการนำส่งวัสดุ/ใบเสร็จรับเงิน	• ทุกครั้งที่ขอนอกพื้นที่ ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
10. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) • บีโอดี (BOD) • ของแข็งแขวนลอย (SS) • ซัลฟิด (Sulfide) • ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) • ตะกอนหนัก (Settleable Solids) • น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) • ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> • บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายน้ำ ลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนจันทน์ 43 จำนวน 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> • เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 138 / 170 หน้า

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	• รายงานน้ำ และบ่อตักตะกอน	• ทำความสะอาดร่างระบายน้ำและบ่อตัก ตะกอน	• วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
12. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ บาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ ปฏิบัติงาน • บันทึกการลงเวลาทำงานและการ เข้าออกโครงการ • ตรวจสอบบันทึกการลงเวลาทำงาน และการเข้าออกโครงการ หากพบ การทำงานหรือการเข้าออกพื้นที่ โครงการอย่างผิดปกติ ต้องรับ ดำเนินการตรวจสอบทันที เพื่อ ป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดความ เดือดร้อนรำคาญและรบกวนความ สงบสุขของชุมชน • ปัญหาความดีดดร้อนผลกระทบที่ ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ และ จากคนงานก่อสร้าง • ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> • ป้องกันเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ (จากการ ประมวลเหตุที่เกิดมาแล้ว) บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง • บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง • ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นไว้ที่บริเวณป้อม ยาม และรับดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีที่ ได้รับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> • เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกสถิติ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง • สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง • ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

กรรมการผู้ร่วมงาน/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 139 / 170 หน้า

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ด้านที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง ระบุชื่อเจ้าของโครงการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของ โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัย ข้างเคียง ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือ ข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้งไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ รวบรวมบันทึกและส่วนรับเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่โดยรอบ โครงการ และรับดำเนินการแก้ไข ทันที สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ ความคิดเห็นของประชาชน/สถาน ประกอบการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ด้านการเปลี่ยนแปลง ปัญหา ความเดือดร้อน ตลอดจน ความต้องการที่มีต่อโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> สำรวจในพื้นที่ติดพื้นที่โครงการ พื้นที่ใน รัศมี 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ และพื้นที่อ่อนไหว 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 1 ครั้ง ในระยะเวลา ก่อสร้าง จนถึงก่อนการขออนุญาตเปิด ใช้อาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 140 / 170 หน้า

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา อэสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบห้องน้ำ ห้องส้วมภายใน พื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่มี กลิ่นรบกวน ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจาก ห้องน้ำ ห้องส้วม 	<ul style="list-style-type: none"> ห้องน้ำ ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
14. สุขภาพและการ สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพคนงาน ภายนอกเข้า ทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพก่อสร้างของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบและกำจัดแหล่งลูกน้ำ ยุงลายเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ใน สภาพดี หากชำรุดให้รับดำเนินการ แก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบห้องน้ำ-ห้องส้วมภายใน พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
15. การรับเรื่องร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบ รวบรวมบันทึกและส่วน รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ โดยรอบโครงการ และรับดำเนินการ แก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ตัวรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 141 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ตารางที่ 7 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ รนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท รนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ด้านที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลรักษาสภาพทางเดินรถ ภายในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ ในกรณีที่พบว่าถนนและทางเดินรถ มีการชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ทางเดินรถ ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท รนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
2. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบป้ายควบคุมความเร็วของ ยานพาหนะในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> ทางเดินรถ ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท รนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3. การจราจร	<ul style="list-style-type: none"> ป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่ โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพป้าย/สัญลักษณ์จราจร ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท รนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
4. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ระบบจ่ายน้ำประปา ถังสำรองน้ำใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการทุกถัง 	<ul style="list-style-type: none"> อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท รนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
5. การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอยรวม ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูก สุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอย ตกค้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ห้องพักมูลฝอยรวม 	<ul style="list-style-type: none"> อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท รนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท รนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อี็น จำกัด

รับรองจำนวน 142 / 170 หน้า

ตารางที่ 7 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้ที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) วิธีการตรวจวัด : ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) บีโอดี (BOD) วิธีการตรวจวัด: ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ ของแข็งแขวนลอย (SS) วิธีการตรวจวัด : กรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว ซัลไฟด์ (Sulfide) วิธีการตรวจวัด : วิธีการไตเตเรต (Titrate) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) วิธีการตรวจวัด : ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง ตะกอนหนัก (Settleable Solids) วิธีการตรวจวัด : วิธีการกรวยอิมhoff (Imhoff Cone) ขนาดบรรจุ 1,000 	จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 1 จุด ได้แก่ 1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 3) บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด	• เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ^๑ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายไกวิทย์ สุวานิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 143 / 170 หน้า

ตารางที่ 7 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ลูกบาศก์เชزنติเมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) วิธีการตรวจวัด : วิธีการสกัดด้วยตัวทำลาย แล้วแยกหนาน้ำหนักของน้ำมัน และไขมัน ทีเคเอ็น (TKN) วิธีการตรวจวัด : วิธีการเจลดาร์ล (Kjeldahl) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อตักไขมัน ถ้ามีปริมาณมากให้ประสานงานให้สำนักงานเขตสาธารณูปโภค สำรวจออกจากรังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกวัน หรือตามความเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเชิงเก็บตะกอน ถ้าตะกอนใกล้เต็มต้องรีบสูบออก 	<ul style="list-style-type: none"> ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อิน จำกัด

รับรองจำนวน 144 / 170 หน้า

ตารางที่ 7 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้ที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> จัดเก็บสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และให้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 	ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
7. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> รอยร้าวหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
8. การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ประมาณ 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 145 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ໂປຣ ເອັນ ຈຳກັດ

ตารางที่ 7 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	• ระบบไฟฟ้าสำรอง	• ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	• ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
	• ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ	• ตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	• ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
	• หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	• อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
9. สุขภาพและการสาธารณสุข	• ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางแบบเต็มรูปแบบ	• ระบบปรับอากาศของอาคาร	• ตรวจสอบทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
	• ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี หากชำรุดให้รับดำเนินการแก้ไขทันที	• ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	• ตรวจสอบทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด

รับรองจำนวน 146 / 170 หน้า

ตารางที่ 7 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ตัวชี้ที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. โครงสร้างและความปลอดภัยบริเวณสาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสาธารณะว่ามีน้ำพื้น ผนังไม้ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม และอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตรวจสอบร่างระบายน้ำล้นให้มีฝาปิดแข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้น ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสาธารณะว่ามีน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสาธารณะ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน ตรวจสอบอ่างล้างมือ-ล้างเท้า ที่ล้างตัวก่อนลงสาธารณะว่ามีน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้พกอาชัย ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้พกอาชัยติดไว้ในบริเวณสาธารณะว่ามีน้ำให้มองเห็นชัดเจน และอยู่ในสภาพดีเสมอ ดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสาธารณะให้สะอาดอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบภายในบริเวณสาธารณะว่ามีน้ำ และบริเวณโดยรอบสาธารณะว่ามีน้ำทั้งหมด หากพบสภาพสาธารณะว่ายังคงมีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำรวจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โพร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 147 / 170 หน้า

ตารางที่ 7 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสาระว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต และชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสาระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบภายในบริเวณสาระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบสาระว่ายน้ำทั้งหมด หากพบสภาพสาระว่ายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รับซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
12. คุณภาพน้ำในสาระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> กรด-ด่าง (pH) ใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่สามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ปริมาณฟีโคลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 	<ul style="list-style-type: none"> จุดเก็บตัวอย่าง 1 จุด บริเวณสาระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 148 / 170 หน้า

ตารางที่ 7 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสทร้า (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
12. คุณภาพน้ำในระบรว่ายน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichio coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ใช้วิธี Multiple-Tube Technique หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบรว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน - คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบรว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน	<ul style="list-style-type: none"> จุดเก็บตัวอย่าง 1 จุด บริเวณระบรว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 149 / 170 หน้า

ตารางที่ 7 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ด้านที่ต้องจัด/ วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13.สุนทรียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบพื้นที่ไม่มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ หากพบว่ามีต้นไม้ตายจะต้องดำเนินการซ้อมแซมทันที 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่สีเขียวของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
14.การบดบังแสงแดด ทิศทางลม สัญญาณ วิทยุโทรทัศน์ และ การสะท้อนแสงของ กระจก	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ และรับดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นไว้ที่บริเวณป้อมยาม 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบทุกวัน จนถึงภายในระยะเวลา 1 ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 	บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
15.สภาพเศรษฐกิจ- สังคมและการมีส่วน ร่วมของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากตัว/กล่องรับเรื่องร้องเรียน รวบรวมบันทึกและสรุปเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพตู้/กล่องรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุก 6 เดือน 	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด ในช่วงที่ยังไม่จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 150 / 170 หน้า

[Signature]

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร อีน จำกัด



ลักษณะแผนที่

- สถานที่สำคัญต่างๆ
- ◆ ขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ภายในพื้นที่โครงการ
- ภายใน รร.เบญจวรวรรณศึกษา
- เส้นทางคมนาคม (ถนนและซอย)


ตำแหน่งจุดตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงรือดอน และช่วงก่อสร้าง



รูปที่ 4 ตำแหน่งจุดตรวจคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในระยะรือดอนและก่อสร้าง

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



- ① จุดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ตัวอย่าง
- ② จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ตัวอย่าง
- ③ ป้องกันน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 1 ตัวอย่าง

รูปที่ 25 ตำแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ จากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในระยะดำเนินการ

ผังบริเวณระเบียงดาบ
มาตรฐาน 1:100

DESIGNER : THANA ASTRA (ธนา อาร์ทฯ)		สถาปนิกที่:		วัน/เดือน/ปี:		ลงนาม:		วัน/เดือน/ปี:													
เจ้าของโครงการ: THANALAND Co.,Ltd.				00 / 00 / 00		00 / 00 / 00		00 / 00 / 00		00 / 00 / 00		00 / 00 / 00		00 / 00 / 00		00 / 00 / 00		00 / 00 / 00		00 / 00 / 00	
QUATRE ARCHITECT สถาปัตย์ ภายนอก จำกัด		สถาปนิกที่:		ลงนาม:		ลงนาม:		ลงนาม:													
ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUATRE ARCHITECT CO.,LTD. AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION.																					



มิถุนายน 2563

นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล

กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 152 / 170 หน้า

**แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยระยะรีอ่อนและระยะก่อสร้าง
โครงการ ธนา อสตรา (Thana Astra) ของบริษัท ธนาแลนด์ จำกัด**
ผู้รับผิดชอบแผนฯ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด

การป้องกันและการระงับอัคคีภัยในระยะรีอ่อนและระยะก่อสร้างของโครงการ ซึ่งการเกิดเพลิงใหม่ ในช่วงก่อสร้างอาจมีสาเหตุ ดังนี้

(ก) การขัดข้องของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าช่วงก่อสร้างเพื่อประโยชน์ชั่วคราว จึงทำกันอย่างง่ายๆ และติดตั้งไม่ถูกหลักวิศวกรรมก่อให้เกิดการขัดข้อง และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย

(ข) ไฟฟ้าลัดวงจร อาจมีสาเหตุมาจากการไฟที่ใช้มีขนาดเล็กไม่พอกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น หรือสายไฟมีสภาพเก่าจนเสื่อมสภาพ และการใช้พาวเวอร์สไม่ถูกขนาด เป็นต้น

(ค) สาเหตุจากคน เช่น ความประมาทเลินเล่อเกิดจากการสูบบุหรี่อย่างไม่ระมัดระวังของคนงานและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนงาน

(ง) การเก็บวัสดุไว้ไฟกับแหล่งที่เป็นเชื้อเพลิง

ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการป้องกันและระงับอัคคีภัยดังต่อไปนี้

1. แผนก่อนเกิดเหตุ

โครงการจะจัดให้มีฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้าคนงานที่เกี่ยวกับอัคคีภัย ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ โดยในการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องทำการฝึกซ้อมหนึ่งไฟ ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นของเจ้าหน้าที่และหัวหน้าคนงานในการฝึกซ้อมดังกล่าวต้องกระทำเป็นประจำตามกำหนดการที่ได้กำหนดไว้

1.1 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จะต้องทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าคนงานรวมทั้งคนงานก่อสร้างไม่เกิดความตกใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้เมื่อเกิดอัคคีภัย

ขั้นตอนในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประกอบด้วย

- เจ้าหน้าที่และคนงานทุกคนจะต้องรู้จักเส้นทางและทางออกที่กำหนดให้ในเขตก่อสร้างเป็นอย่างดี เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจะได้กระจายตัวออกไปตามทางออกที่ใกล้ตัวที่สุดเพื่อจะไม่เกิดการแย่งเบียดเสียดชนหนีไฟ รวมทั้งประตูทางออกทุกจุดจะต้องปราชจากวัตถุสิ่งของต่างๆ ซึ่งจะกีดขวางเส้นทางเข้าออก ฉะนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการและหัวหน้างานที่จะต้องดูแลความเรียบร้อย
- เมื่อได้รับแจ้งเหตุอัคคีภัย ให้เจ้าหน้าที่และคนงานทุกคนเก็บเอกสารและสิ่งของมีค่าของตนพร้อมทั้งปิดสวิทช์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ตนกำลังปฏิบัติงานอยู่และรีบออกจากพื้นที่



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวัฒน์ยุกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 153 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ถ้าบริเวณใดมีควันไฟมากให้ทุกคนเดินหรือคลานตามกันออกมามีอุบัติเหตุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้างานจะต้องรีบไปตรวจสอบสถานที่ที่ตนรับผิดชอบดูว่ามีโครงหลังเหลืออยู่ในเขตก่อสร้างหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องเก็บของ และแจ้งให้คุณงานผู้นั้นออกไปจากพื้นที่ทันที

- เมื่อคุณงานออกจากเขตก่อสร้างโดยเดินตามเส้นทางหนี้ไฟที่ได้กำหนดขึ้น จุดที่พนักงานจะต้องไปรวมกลุ่มกัน ได้แก่ บริเวณพื้นที่ว่าง และให้คุณงานแยกเป็นกลุ่มงานต่างๆ เพื่อจ่ายแก่การตรวจสอบและห้ามคุณงานทุกคนหลบเข้าไปในอาคารโดยเด็ดขาด ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการดับเพลิง

1.2 การฝึกซ้อมเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น

แผนการฝึกอบรม คนงานทั่วไปจะต้องดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ขั้นต้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของคุณงานทั้งหมด เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นคนที่พบเห็นเหตุการณ์จะได้ทำการดับเพลิงมิให้ลุกไหม้ต่อไปได้ ขั้นตอนในการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นประกอบด้วย

- ฝึกเจ้าหน้าที่และคุณงานให้รู้จักระบบทองอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ประเภทและลักษณะของเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิงใหม่
- ฝึกเจ้าหน้าที่ในการใช้ถังดับเพลิง ตั้งแต่การถืออุปกรณ์ดับเพลิง ตำแหน่งและท่าทางการยืนระยะห่างระหว่างอัคคีภัยกับเจ้าหน้าที่ การสังเกตทิศทางลม
- ฝึกซ้อมดับเพลิงและทดลองปฏิบัติจนกว่าได้ผลว่าถ้าเกิดเพลิงใหม่แล้วสามารถควบคุมการดับเพลิงได้

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัย โครงการจึงได้จัดทำแผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคุณงานทราบถึงความเสี่ยหายน้ำใจจะเกิดขึ้นได้และเป็นการสร้างความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และคุณงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกสายงานอยู่เสมอ

แผนการตรวจตรา เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย โครงการจึงได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย ถังดับเพลิงแบบมือถือ ABC หรือ CO₂ และอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้


2. แผนดำเนินการขณะเกิดเพลิงไหม้

2.1 แผนการดับเพลิง โครงการกำหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเหตุดับเพลิง ขณะเกิดเพลิงไหม้ให้เจ้าหน้าที่และคุณงานรับทราบและถือปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการดับเพลิง/ ผู้รับผิดชอบแผนฯ (บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด)	<ol style="list-style-type: none"> 1. อำนวยการและสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นรุนแรง 2. มีอำนาจในการสั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่/คุณงานมาช่วยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย 3. มีอำนาจในการสั่งการทุกฝ่ายให้หยุดหรือปฏิบัติการในการต่อสู้หรือลดความรุนแรงของอัคคีภัย 4. สามารถสั่งการให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอกเขตก่อสร้าง 5. รายงานผลการเกิดอัคคีภัยต่อผู้จัดการโครงการโดยเร็ว
ควบคุมระบบไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วทันทีเพื่ออำนวยการดับเพลิงเพื่อรับคำสั่งในการตัดไฟฟ้า



มิถุนายน 2563


โนย กoviтай สุวนิชัยกุล

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



Pro-En
Technologies, Ltd.

รับรองจำนวน 154 / 170 หน้า

มิถุนายน 2563

๒๔๕ ๒๔๖

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปฏิบัติการ	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้รับทำการดับเพลิงทันที ภายใต้การสั่งการของหัวหน้างาน หากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือให้หัวหน้างานสั่งดำเนินการให้แจ้งข่าวทางโทรศัพท์ถึงเจ้าที่ความปลอดภัยหรือผู้อำนวยการดับเพลิง
ประสานงาน	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องคอยซ์วายเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิงและผู้เกี่ยวข้อง คอยรับ-ส่งคำสั่งผู้อำนวยการดับเพลิงให้การติดต่อ ให้แจ้งของความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงภายนอก ประสานงานให้พนักงานดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอกที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเคลื่อนย้าย	<ol style="list-style-type: none"> อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัสดุ จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย รับผิดชอบในการจัดเก็บ-เคลื่อนย้าย เอกสาร สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์
ฝ่ายอพยพ	<ol style="list-style-type: none"> ให้เคลื่อนย้ายคนไปยังจุดโล่ง หรือจุดรวมพลที่กำหนดไว้

2.2 แผนระงับอัคคีภัย (รูปที่ 1)

- เจ้าหน้าที่และคนงานที่พบเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจว่าดับได้ด้วยตนเองหรือไม่ ถ้าเห็นว่าดับได้ให้เข้าดับเพลิงทันทีโดยใช้ถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัวที่มากสุด
 - แจ้งหัวหน้างานให้รับทราบ
 - หัวหน้างานรายงานผู้เกี่ยวข้องและผู้จัดการโครงการ
 - ผู้จัดการโครงการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบ
- ถ้าเห็นว่าดับเพลิงไม่ได้ให้แจ้งหัวหน้างานหรือผู้อยู่ใกล้เคียง
 - หัวหน้างานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงร่วมกันเข้าดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง
 - ผู้อำนวยการดับเพลิงและทีมดับเพลิงร่วมกันดับเพลิงประจำพื้นที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเข้าปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้
 - ถ้าดับได้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งผลกระทบอัคคีภัยและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - ถ้าดับไม่ได้ผู้อำนวยการดับเพลิงให้ใช้แผนระงับเหตุเพลิงใหม่ขั้นรุนแรง ประสานงานกับหน่วยงานไฟฟ้าเกี่ยวกับการตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงและแจ้งอพยพ
 - หน่วยงานไฟฟ้าตั้งระบบไฟฟ้า
 - ทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุดับเพลิงใหม่ขั้นรุนแรง
 - ประชาสัมพันธ์แจ้งผลกระทบอัคคีภัย
 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

2.3 แผนอพยพหนีไฟ

- หน่วยงานตรวจสอบจำนวนเจ้าหน้าที่และคนงานว่ามีการอพยพออกจากภาระณ์ที่ปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่
- ผู้นำทางหนีไฟจะเป็นผู้นำทางเจ้าหน้าที่และคนงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
- จุดนัดพบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดรวมพลจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งเจ้าหน้าที่และคนงานสามารถที่จะรายงานตัวและทำการตรวจสอบจำนวนได้ หากพบว่าเจ้าหน้าที่และคนงานอพยพหนีไฟออกมากไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
- หน่วยช่วยชีวิตและyanพานะจะเข้าค้นหาและทำการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในเขตก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของเจ้าหน้าที่และคนงานที่ออกมายื่นที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อก หมดสติ หรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและyanพานะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยyanพานะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

3. แผนการดำเนินการภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

3.1 แผนบรรเทาทุกข์

โครงการจะจัดให้มีการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายอันเนื่องจากการเกิดอัคคีภัยซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การสำรวจความเสียหาย
- การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรับคำสั่ง
- การช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้เสียหาย
- การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต
- การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
- การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



Pro-En
Technologies. Ltd.

รับรองจำนวน 156 / 170 หน้า

มิถุนายน 2563

0000 000

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด


3.2 แผนปฏิรูปพื้นที่

โครงการจะจัดให้มีการประเมินผลการป้องกันอัคคีภัยที่ปฏิบัติตามแผนที่มีการฝึกซ้อม รวมทั้งจัดให้มีการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแผนที่โครงการเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เมื่อเหตุการณ์สงบลงมิได้หมายความว่าจะหมดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องจากขั้นตอนในการดำเนินการภายหลังการเกิดอัคคีภัย ประกอบด้วย

- ในกรณีที่เพลิงสงบและลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว และเป็นที่แน่นใจว่ามีความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการเป็นผู้สั่งการแจ้งให้เจ้าหน้าที่และคนงานกลับเข้าทำงานตามปกติซึ่งเป็นกรณีอัคคีภัยที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง
- การทำรายงานและการสอบสวนหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการเพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- การดำเนินการหลังเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัย ถ้าอัคคีภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและทำความเสียหายต่ออาคาร สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ผู้อำนวยการดับเพลิงจะต้องสั่งการเพื่อทำความสะอาดดซ่อมแซมและตกแต่งอาคารใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ



มิถุนายน 2563





(นาย Kovit Suvanichyukul)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563


รั้บรองจำนวน 157 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด



รูปที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



มิถุนายน 2563



(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

Pro-En
Technologies, Ltd.



รับรองจำนวน 158 / 170 หน้า

(นางสาวศิรารพ คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระยะดำเนินการ
โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra)
ผู้รับผิดชอบแผนฯ : นิติบุคคลอาคารชุด

1. สถานการณ์ทั่วไป

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด สภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมักเกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัย ชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง สาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ขึ้น

2. วัตถุประสงค์


- 2.1 เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และครอบครองภาระงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภัย

3. องค์กร/ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

3.1 ในภาวะปกติ ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมการและประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ โดยมีนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมแผน ผู้ประเมินผล/สถานการณ์ ในแผนการป้องกันอัคคีภัยในระยะดำเนินการ และหาแนวทางในการแก้ไข กรณีพบว่าแผนป้องกันอัคคีภัยดังกล่าว มีจุดบกพร่อง เพื่อให้แผนป้องกันอัคคีภัยครบถ้วนสมบูรณ์ แสดงดัง รูปที่ 2

3.2 ในภาวะฉุกเฉิน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โครงการ ธนา แอสตรา (Thana Astra) ทำหน้าที่ประสานงานทั่วภายในและภายนอก ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จะเป็นทีมเดียวกับภาวะปกติ และถือปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน/ ผู้รับผิดชอบแผนฯ (นิติบุคคลอาคารชุด)	<ol style="list-style-type: none"> อำนวยการและสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นรุนแรง มีอำนาจในการสั่งการและขอความร่วมมือให้พนักงานจากจุดต่างๆ มาช่วยเหลือในการควบคุมและระงับอัคคีภัย มีอำนาจในการสั่งการให้ปฏิบัติการหรือหยุดปฏิบัติการระงับอัคคีภัย สามารถสั่งการให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก โดยแจ้งเหตุทางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 199 รายงานผลการเกิดอัคคีภัยต่อผู้บริหารระดับสูงโครงการโดยเร็ว
ทีมช่าง	<ol style="list-style-type: none"> กรณีที่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ ให้ทำการสบกกลับไปยังสถานที่ที่แจ้งสัญญาณเกิดเหตุ แจ้งเหตุไปยังผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน (นิติบุคคลอาคารชุด) และทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการโดยวิธีที่รวดเร็วที่สุด ไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพื่อรับคำสั่งหรือพิจารณาทำการตัดระบบไฟฟ้า ฯลฯ บริเวณที่เกิดเหตุ โดยประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ควบคุมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอดเวลาที่ทำการดับเพลิง และรอรับคำสั่งจากผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน/ทีมดับเพลิงจากภายนอก ประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกที่มาช่วยเหลือในการดับเพลิง โดยแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ 199
ทีมควบคุมพื้นที่และอพยพ เคลื่อนย้าย	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมพื้นที่ในที่เกิดเหตุกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณที่เกิดเหตุ จัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายอพยพบุคคล ทรัพย์สิน ไปยังจุดที่กำหนด ควบคุมการอพยพเคลื่อนย้ายให้อยู่ในความปลอดภัย ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ในการควบคุมพื้นที่รอบนอกที่เกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพลที่กำหนด โดยวิธีที่ถูกต้อง เคลื่อนย้ายวัสดุไปจากจุดที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัย เก็บรวบรวมทรัพย์สินและเอกสารสำคัญออกจากที่เกิดเหตุไปไว้ในที่ปลอดภัย ประเมินสถานการณ์และรอรับคำสั่งจากผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน
ทีมผจญเพลิง	<ol style="list-style-type: none"> ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมถังดับเพลิงทันทีที่ได้ยินประกาศแจ้งสัญญาณเหตุฉุกเฉิน ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติการภายใต้การควบคุมของผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน พิจารณาเชือเพลิงและจุดเกิดเหตุ เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม ทำการดับเพลิงทันที ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง



รูปที่ 2 ผังแสดงโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

4. แนวทางการดำเนินการ

4.1 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย : เพื่อป้องกันและลดผลกระทบทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยการสร้างความรู้ ความตระหนักรถยังกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการทุกระดับ โดยการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยฯ ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดมีความปลอดภัยจากอัคคีภัย โครงการต้องกำหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่น
 - ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แผลควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น
 - ระบบป้องกันอัคคีภัย/จัญเพลิง เช่น ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าว ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบริหารฯ สารานักงานฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้น กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปีหลังการเปิดใช้อาคาร และอบรมทุกๆ 3 ปี
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟท์ของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟออกเป็นระยะๆ
- จัดให้มีช่องทางสู่ทางออกตามที่กฎหมายกำหนด สามารถอพยพผู้พักอาศัยทั้งหมดออกจากอาคารโดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้อย่างปลอดภัย โดยต้องอยู่ในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมทั้งจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินแสดงให้เห็นได้ชัดเจน
- ประตูหนีไฟ ต้องเป็นประตูเหล็ก กันไฟไดนานไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ภายในติดตั้งลูกบิดประตูเพื่อให้ผู้อพยพหนีไฟที่อยู่ภายนอกบ้านได้สามารถกลับเข้าสู่ภายในอาคาร (Re-Entry) ได้ทุกชั้น (ยกเว้นชั้นล่าง) และต้องไม่ลามมาใช้หรือคล้องกันแน่ๆ เพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- สำรองดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ที่สามารถสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที และทำการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงเคมีแห้ง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 6 เดือน/ครั้ง
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน จากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ

- มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบความคุ้มครองแจ้งเหตุเพลิงไหม้มอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- จัดให้มีการแบ่งกลุ่มในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรับอัคคีภัย และมีผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินเป็นผู้อำนวยการในการดำเนินงานทั้งระบบประจำอยู่ตลอดเวลา

โดยแนวทางการปฏิบัติก่อนเกิดภัย แสดงรายละเอียดแผนการตรวจสอบ แผนการอบรม และแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย ดังนี้

1) แผนการตรวจสอบ

เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การตรวจสอบ จะมีการกำหนดบุคคล พื้นที่ที่รับผิดชอบ หัวข้อและจุดที่ต้องตรวจ ระยะเวลา ความถี่ ผู้ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจสอบที่ชัดเจน โครงการจะจัดเตรียมแผนการตรวจสอบ เพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการและพนักงานโครงการทุกท่าน มีรายละเอียดดังนี้

- จัดให้มีผู้ตรวจสอบ ดูแลความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงและสิ่งต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ หากพบอุปกรณ์ใดผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบเส้นทางที่ใช้ในการอพยพหนีไฟ ไม่ว่าจะมีสิ่งกีดขวางอันจะเป็นอุปสรรค ทั้งในเวลาปกติและในเวลาฉุกเฉิน
- มุมอับ จุดล่อแหลมหรือจุดที่อยู่ห่างไกลสายตา ควรให้ความสนใจและจัดให้มีผู้ดูแลอยู่สม่ำเสมอ

2) แผนการอบรม

เป็นการอบรมให้ความรู้กับผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ ทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้น ในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้น กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปีหลังการเปิดใช้อาคาร และอบรมทุกๆ 3 ปี

หลักสูตรในแผนการอบรม

- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยดำเนินการประสานสถานีดับเพลิงให้เข้ามาดูพื้นที่โครงการ เพื่อทำการสำรวจและให้คำแนะนำ รวมทั้งร่วมซ้อมดับเพลิงกับโครงการด้วยทุกครั้ง และกำหนดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟในโครงการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง
- การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต



มิถุนายน 2563

นายไกวิทย์ สุวนิชย์กุล

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

นายสาวกิราพร คงลำร่วย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 163 / 170 หน้า

3) แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร โดยเป็นการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้น ในแผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัยจะกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน

ตัวอย่างหัวข้อที่จะทำการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น

- องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้
- การจัดเก็บวัสดุไวไฟ เช่น กระปองสเปรย์
- การรณรงค์ด/ลดการสูบบุหรี่ในห้องพัก

วิธีการหรือรูปแบบการณรงค์ที่เหมาะสม เช่น

- การจัดทำโปสเตอร์และป้ายต่างๆ
- การใช้สื่อต่างๆ

4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัย : เป็นการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน

1) แผนการดับเพลิง

สัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน

ระดับเหตุฉุกเฉินที่ 1 เพลิงใหม้ขนาดเล็ก ผู้ประสบเหตุไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง จกด/ดึง อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ หรือสวิตซ์แจ้งสัญญาณเพลิงใหม่ที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะส่งเสียงสัญญาณครอบคลุมทั้งชั้นที่เกิดเหตุ และส่งสัญญาณไปยังที่ห้องนักดับเพลิง เพื่อให้พนักงานและทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการมาปฏิบัติการ

ระดับเหตุฉุกเฉินที่ 2 เพลิงใหม้ขนาดใหญ่ เมื่อพนักงานและทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการไม่สามารถควบคุมเหตุที่เกิดขึ้นนี้ได้ พนักงานประจำห้องนักดับเพลิงสามารถใช้ระบบติดต่อส่งเสียงสัญญาณจากห้องนักดับเพลิงไปยังส่วนต่างๆ ทั่วทั้งภายในอาคาร เพื่อเตรียมอพยพผู้พักอาศัยภายในโครงการรวมทั้งพนักงานอุบัติเหตุ และเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความช่วยเหลือโดยแจ้งเหตุทางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 199



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

รับรองจำนวน 164 / 170 หน้า

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)

วิธีปฏิบัติเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน (ดังรูปที่ 3)

ผู้ปฏิบัติ ผู้พบเห็นเหตุการณ์

วิธีปฏิบัติ

- กรณีสามารถดำเนินการด้วยตนเอง
ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ให้ใช้วิธีดับไฟด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ใกล้ตัว
- กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง
แจ้งเหตุไปที่ห้องนักดับเพลิงอัคคีภัย โดยใช้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณหรือสวิทช์แจ้งสัญญาณเพลิง
ใหม่ที่ใกล้ที่สุด

ผู้ปฏิบัติ ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

- ทีมช่าง ผู้รับผิดชอบ คือ พนักงานโครงการ ดูแลห้องนักดับเพลิงบริเวณชั้นที่ 1
- ทีมควบคุมพื้นที่และอพยพเคลื่อนย้าย ผู้รับผิดชอบ คือ พนักงานโครงการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ทีมผจญเพลิง ผู้รับผิดชอบ คือ พนักงานโครงการที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
- ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบ คือ นิติบุคคลอาคารชุด

วิธีปฏิบัติเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน

- ทีมช่าง (พนักงานโครงการ) ดูแลห้องนักดับเพลิง บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร B
 - กรณีที่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ ให้ทำการสอบถามไปยังสถานที่ที่แจ้งสัญญาณเกิดเหตุว่าเกิดเหตุจริงหรือไม่
 - เมื่อรับทราบว่าเกิดเหตุจริงจะให้มีสัญญาณเตือนเฉพาะชั้นที่เกิดเหตุ ซึ่งจะเป็นภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
 - แจ้งเหตุไปยังผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน (นิติบุคคลอาคารชุด) และทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการโดยวิธีที่รวดเร็วที่สุด เช่น การโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
- ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน
 - ดำเนินการหรือสั่งการให้ใช้แผนระงับอัคคีภัย
 - สั่งการและขอความร่วมมือให้พนักงานจากจุดต่างๆ มาช่วยเหลือในการควบคุมและระงับอัคคีภัย
 - สั่งการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก โดยแจ้งเหตุทางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 199
 - สั่งการให้ปฏิบัติการหรือหยุดปฏิบัติการระงับอัคคีภัย
 - รายงานผลการเกิดอัคคีภัยต่อผู้บริหารระดับสูงโครงการโดยเร็ว



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 165 / 170 หน้า
(นางสาวศิราพร คงสำราญ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

- ทีมป้องกันและรับอัคคีภัย

ไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย

1. ทีมผจญเพลิง

1.1 ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมถังดับเพลิงทันทีที่ได้ยินประกาศแจ้งสัญญาณเหตุฉุกเฉิน ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติการภายใต้การควบคุมของผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน

1.2 พิจารณาเชื้อเพลิงและจุดเกิดเหตุ เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม

1.3 ทำการดับเพลิงทันที ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ

2. ทีมควบคุมพื้นที่และอพยพเคลื่อนย้าย

2.1 ควบคุมพื้นที่ในที่เกิดเหตุกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณที่เกิดเหตุ

2.2 จัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายอพยพบุคคล ทรัพย์สิน ไปยังจุดที่กำหนด

2.3 ควบคุมการอพยพเคลื่อนย้ายให้อยู่ในความปลอดภัย

2.4 ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ในการควบคุมพื้นที่รอบนอกที่เกิดเหตุ

2.5 เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพลที่กำหนด โดยวิธีที่ถูกต้อง

2.6 เคลื่อนย้ายวัสดุไวไฟจากจุดที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัย

2.7 เก็บรวบรวมทรัพย์สินและเอกสารสำคัญออกจากที่เกิดเหตุไปไว้ในที่ปลอดภัย

2.8 ประเมินสถานการณ์และรอรับคำสั่งจากผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน

3. ทีมช่าง

3.1 ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิง

3.2 ประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกที่มาช่วยเหลือในการดับเพลิง โดยแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ 199

3.3 ไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพื่อรับคำสั่งหรือพิจารณาทำการตัดระบบไฟฟ้า ฯลฯ บริเวณที่เกิดเหตุ โดยประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

3.4 ควบคุมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอดเวลาที่ทำการดับเพลิงและรอรับคำสั่งจากผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน/ทีมดับเพลิงจากภายนอก

2) แผนการอพยพหนีไฟ

การปฏิบัติเมื่อไม่สามารถรองรับเหตุฉุกเฉินในระดับที่ 1

ให้ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินสั่งการให้ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุแจ้งไปยังห้องนักดับเพลิง เพื่อประกาศเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินยังไม่ถึงที่เกิดเหตุให้มีช่างที่ดูแลห้องนักดับเพลิง ขณะนั้น สั่งการแจ้งเหตุ ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ทันที โดยใช้ระบบติดต่อส่งเสียงสัญญาณ ซึ่งจะส่งสัญญาณแบบเสียงพูดฉุกเฉินหรือส่งเสียงสัญญาณจากห้องนักดับเพลิงไปยังส่วนต่างๆ ทว่าทั้งอาคาร เพื่อเตรียมอพยพผู้พักอาศัยภายในโครงการ รวมทั้งพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากอาคาร และดำเนินการแจ้งขอความช่วยเหลือจากภายนอก ทางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 199

วิธีปฏิบัติเมื่อใช้แผนฉุกเฉินระดับที่ 2

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้แผนฉุกเฉินระดับที่ 2 จะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ทีมควบคุมพื้นที่และอพยพเคลื่อนย้าย


ทำการเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยภายในโครงการ และพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง และผู้บาดเจ็บออกจากตัวอาคาร mayangจุดรวมพลของโครงการ จำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 140 ตารางเมตร และให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำที่ประตูทางเข้า-ออก เพื่อมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโครงการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บาดเจ็บให้แกร่งดับเพลิงจากภายนอก และรถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทรัพย์สิน ไปยังจุดรวมพลหรือพื้นที่ข้างเคียง และรอรับคำสั่งจากผู้สั่งการ

2. ทีมช่าง

ควบคุมบุคคลภายนอกให้อยู่ในบริเวณหรือสถานที่ที่กำหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่บุคคลภายนอกและประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ

3. ทีมผจญเพลิง

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง



รูปที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและรับอัคคีภัย

จุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

โครงการมีจุดรวมพล (Point of Assembly) จำนวน 1 แห่ง โดยอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตร (หักพื้นที่โคนต้นไม้) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมพลต่อจำนวนผู้อพยพหนีไฟ เท่ากับ 0.26 ตารางเมตร/คน (จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการและพนักงานรวม 545 คน)

การค้นหาและช่วยชีวิต

ทีมผู้ดูแลและช่วยชีวิตตามการสั่งการของผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน โดยปฏิบัติตามที่

1. ตรวจสอบจำนวนผู้บาดเจ็บ หรือผู้พักอาศัย เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน
2. วางแผนค้นหา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมที่เข้าค้นหา
3. กำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าไปค้นหาในที่เกิดเหตุ
4. กรณีที่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการเข้าไปค้นหาและช่วยชีวิต จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ดำเนินการ เช่น การเข้าไปในที่อันตราย
5. ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด
6. ทีมค้นหาหรือช่วยชีวิตจากหน่วยงานภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินก่อน การเข้าในพื้นที่ค้นหา

4.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัย : เป็นการบริหารจัดการหลังอคติภัยสิ้นสุดลงแล้ว ดังนี้

เพื่อเป็นการรองรับความเสียหายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ดังนั้น หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. สำรวจและประเมินความเสียหาย
2. การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต
3. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของผู้ตาย
4. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
5. การรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงาน

การฟื้นฟูสภาพหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. การสำรวจความเสียหายหลังเกิดเพลิงใหม่


- 1.1 กรณีเกิดเพลิงใหม่เล็กน้อย ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินทำการสำรวจความเสียหายภายในบริเวณที่เกิดเพลิงใหม่
- 1.2 กรณีเกิดเพลิงใหม่มาก ให้จัดตั้งคณะกรรมการทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
- 1.3 สิ่งที่ต้องสำรวจ คือ ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

2. การรายงาน

- 2.1 คณะกรรมการที่ทำการสำรวจความเสียหาย รายงานผลการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากเพลิงใหม่ กับผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน
- 2.2 การรายงานเป็นไปตามลำดับขั้น เพื่อพิจารณาสั่งการช่วยเหลือต่อไป



มิถุนายน 2563



(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 169 / 170 หน้า

(นางสาวศิริพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด

3. การพื้นฟูสภาพ

- 3.1 พื้นฟูสภาพความเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้
- 3.2 ให้ความช่วยเหลือการทำการทำศพ และจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสมควร
- 3.3 จัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งที่ชำรุดเสียหาย
- 3.4 ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย



มิถุนายน 2563

(นายโกวิทย์ สุวนิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด



มิถุนายน 2563

รับรองจำนวน 170 / 170 หน้า

(นางสาวศิราพร คงสำราญ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท โปร เอ็น จำกัด