



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๑ ๐ ๘๔.๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙๙/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๙๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๙๔ เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ จว ๖๖๐๓๐๑.๙.๔/๓๔๔
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ จว ๖๖๐๓๐๑.๙.๔/๕๕๔
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๙๔ เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านขุนทด อำเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ โรงพยาบาลด่านขุนทด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๙๔ เตียง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๑๙๔ เตียง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๙๔ เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File)

จำนวน...

จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกรบทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๗๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๑ ๑ ๐ ๘ ๕.๔

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙๙/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ສິນຫາຄມ ໂດຍໝານ

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๙๔ เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ສຶກທີ່ສັງມາດ້ວຍ ๑. ສໍາເນາຫັນສື່ອມທາວິທະຍາລັບຂອນແກ່ນ ທີ່ ອວ ۶۶۰۳۰۱.៩.៥/ຕແຊ
ຄອງວັນທີ ១៥ ພຶພພາຍໃນ ໂກຊີ້ວາ

๒. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ว่า ๖๖๐๓๐๑.๙.๔/๕๕๕
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๔ เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านขุนทด อำเภอ.d่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย โรงพยาบาลด่านขุนทด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำ และเสนอรายงานการประเมินผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคาร หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๔ เตียง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านขุนทด อำเภอ.d่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๑๔ เตียง ให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๕ เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากกระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จังเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

44-

(นายพิรุณ สัยยะสินธุ์พาณิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกรอบทางสิ่งแวดล้อม

ໂທ. ວ. ໄກສອນ ນັບດີ ໂດຍ ມາຮຸ້ມຄວາມສຳເນົາງວ່າ ໃຫຍວຍລະຫວ່າງຂອງພື້ນຖານ ສິ່ງເປົ້າ

ପ୍ରକାଶକ ନାମ ଓ ଠିକ୍କା



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๑๐ ๘๕.๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙๙/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕๖๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๙๔ เตียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ อา ๖๖๐๓๐๑.๙.๔/๑๙๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ อา ๖๖๐๓๐๑.๙.๔/๕๕๔ ลงวันที่ ๓๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๙๔ เตียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย โรงพยาบาลด้านขุนทด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๙๔ เตียง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๑๙๔ เตียง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๙๔ เตียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้ออนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายพิรุณ ลัยยะลีทีพานิช)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กเทศวิจัยและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ว่า ๖๖๐๓๐๑.๙.๔/๓๔๔

สำนักงานนโยบายและแผน	สัมภาษณ์ฯ ๙
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘๗๗
เลขที่	วันที่ ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๒๓ น.	✓

คณะกรรมการสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง จำนวน ๑๖ ฉบับ

๒) หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๕ ม.ย. ๒๕๖๓
เลขที่ ๑๗๖๙	วันที่ ๕ ม.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๐๖ น.	ผู้รับ ณ

ตามที่โรงพยาบาลด่านขุนทด ได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะเทื่อนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในอนุญาตเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง (เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในสัญญาว่าจ้างจาก “โครงการอาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง แบบเลขที่ ๑๐๙๔ โรงพยาบาลด่านขุนทด”) ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร คลล. สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร อยู่บนที่ดินราชพัสดุจำนวน ๒ แปลง มีขนาดพื้นที่โครงการ ๓๘-๓๑๖ ไร่ หรือ ๖๒,๑๔๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฯดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายพุกษ์ ตัญญตรัยรัตน์)

หัวหน้าโครงการ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยฯ

โทร ๐๔๓-๓๔๗๐๔๗ ต่อ ๔๗๘๕๘ โทรสาร ๐๔๓-๓๔๗๐๔๘

กู้ร่วมกันของสถาบัน	๑๖๖๖๘
เลขที่ ๑๔๖๔	วันที่ ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๒๘	ลงนาม



ที่ อา ๖๖๐๓๐๑.๙.๔/๙๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำเนาของงานที่นายเดชะฯ

ได้รับจากนายอธิบดีฯ เมื่อวันที่

๑๔๕๐ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

๑๐.๖.๖๓

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ โครงการอาคารโรงพยาบาล
ด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ โครงการอาคาร
โรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง จำนวน ๑๖ ฉบับ

ตามที่โรงพยาบาลด้านขุนทด ได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะเทื่อนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในอนุญาตเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ เป็น^๑
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอ
ผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง (เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในสัญญาจ้างจาก โครงการอาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔
เตียง แบบเลขที่ ๑๐๔๔ โรงพยาบาลด้านขุนทด) ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล ประกอบด้วยอาคาร คลล.
สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร อยู่บนที่ดินราชพัสดุจำนวน ๖ แปลง มีขนาดพื้นที่โครงการ ๓๘-๓-๓๖ ไร่ หรือ
๖๒,๑๔๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการฯ
พิจารณาให้เลื่อนลงมติเห็นชอบในรายงาน โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วน

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง เรียบร้อยแล้ว จึงขอ^๒
นำส่งรายงานฯดังกล่าว เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ตัญติรัตน์)

หัวหน้าโครงการฯ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยฯ

โทร ๐๔๓-๓๔๗๐๕๗ ต่อ ๔๒๘๕๕ โทรสาร ๐๔๓-๓๔๗๐๕๕

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๔๙ ถนนสีค. หมู่ ๓
เวลา ๑๕.๐๐

กู้จนงานอาช ๑๓/๘๖๓
เลขที่ ๑๔๕๙ วันที่ / /
เวลา ผู้รับ / /

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด
ตั้งอยู่เลขที่ 499 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชนญุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 1/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญดรรรค)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 1 แบบรายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมทัด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมทัด (มาตรการทั่วไป)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมทัด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมทัด ตั้งอยู่เลขที่ 499 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านชุมทัด อำเภอต่านชุมทัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการประเภท สถานพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน 114 เตียง ขนาดพื้นที่ โครงการ 38-2-12.25 ไร่ หรือ 61,649 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมทัด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมทัด อย่างเคร่งครัด 2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการ Majority หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และดำเนินการ	โรงพยาบาลด่านชุมทัด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชนมุฑ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมทัด



หน้า 2/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกย์ ตัญติรัตน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 1 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมทัด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมทัด (มาตรการทั่วไป)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงาน</p>			

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวศร่องดา ชนัญหา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมทัด



หน้า 3/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกฤษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 1 แบบรายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (มาตรการทั่วไป)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายแรงจากการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>			

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชุมยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร



หน้า 4/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารักษ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		<p>1) โรงพยาบาลด่านขุนทดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) ซึ่งโรงพยาบาลดังระบุในสัญญาว่าจ้างและความคุมให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบตามมาตรการในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลด่านขุนทดและผู้ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>3) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างโครงการจนกว่าโรงพยาบาลด่านขุนทดได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ให้เสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ทุก 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลด่านขุนทด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ พัฒน์ตรัยวัฒน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม <u>ทางกายภาพ</u> 1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>พื้นที่โครงการในปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างรอการพัฒนา ซึ่งมีระดับพื้นดินที่ก่อสร้างใกล้เคียงกับระดับถนนสาธารณะบริเวณพื้นที่โครงการ (ทางหลวงหมายเลข 2148) โดยการก่อสร้างอาคารของโครงการจะมีการขุดเปิดพื้นที่โครงการเพื่อวางฐานรากและงานระบบด่าง ๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน และท่อระบายน้ำ ซึ่งคิดเป็นปริมาณดินขุดประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะนำดินขุดบางส่วนมาใช้ในการเกลี่ยสภาพพื้นที่โครงการและส້ารับพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และระดับพื้นดินที่ 1 เท่ากับ +0.10 เมตร ซึ่งคิดเป็นปริมาณดินถมดับประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงไม่มีดินส่วนเกินที่โครงการต้องนำออกจากพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการจะมีการปรับลดพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการก่อสร้างอาคาร ทางวิ่งรถ และพื้นที่สีเขียว โดยมีระดับสูงกว่าระดับถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการประมาณ 0.10 เมตร ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศจะเกิดขึ้นเฉพาะภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง โดยเมื่อการก่อสร้างของโครงการแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหายไป ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจึงส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1) ปรับสภาพพื้นที่ด้วยดินก่อสร้างโครงการเฉพาะภัยในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น</p> <p>2) จัดทำแม่ร้าว Metal Sheet (Aluminum Sheet) ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยปิดกันตามแนวเขตที่ดินของโครงการที่ติดต่อที่สาธารณะหรือที่ดินต่างผู้ครอบครอง เพื่อแบ่งเขตการก่อสร้างที่ชัดเจนโดยรอบโครงการและป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>3) ควบคุมการก่อสร้างและจัดทำริเวณด่าง ๆ ภายใต้โครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้</p> <p>4) จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับกองเศษวัสดุก่อสร้างและเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภัยในพื้นที่โครงการ</p> <p>5) ติดป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการขนาดไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (องค์กรบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด) ที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ</p>	<p>1) ตรวจสอบสภาพรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ หากพบว่าเกิดการชำรุดให้ซ่อมแซมโดยทันที</p> <p>2) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้พักอาศัยชั่วคราวเดียงโครงการ โดยการเข้าพบและสอบถามโดยตรง และตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณบ้านยามของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>3) ผู้รับเหมาต้องค่ายตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ การจัดวางผังการก่อสร้าง การกองวัสดุ เป็นต้น ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
 (นางสาวศศิวดา ชนยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านขุนทด



หน้า 6/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
 (นายพฤกษา ตัญดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการเป็นประจำติดต่อรายเดือนการก่อสร้าง และให้ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณบ้านยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 7/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าดังๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	<p>จากการตรวจสอบชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินพบว่า พื้นที่โครงการ มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ่มน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำและมีพื้นที่ดินเดิมประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ และดังอยู่ในพื้นที่ชุดดินด่านขุนทด (Dan Khun Thot series: Dk) ในกลุ่มชุดดินที่ 44 ทั้งนี้กลุ่มชุดดินที่ 44 อยู่ในเขตดินแห้ง กลุ่มดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนล้ำน้ำหรือตะกอนเนื้อทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย ถึงเป็นกลาง การระบายน้ำค่อนข้างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ</p> <p>นอกจากนี้ โครงการต้องมีการป้องกันการชะล้างหน้าดินไม่ให้หลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการจะมีการชุดทางระบายน้ำชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินของโครงการเพื่อร่องรับน้ำที่เหลือไปลงบ่อตักตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ โดยสามารถป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้โดยตรง ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1) ก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการประมาณ 1 เดือน ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารที่ติดกับพื้นที่โครงการให้รับทราบล่วงหน้า โดยทำการสำรวจ/ถ่ายภาพสภาพรื้อ กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ก่อนการวางแผนกำแพงกันดินเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชยค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมให้ศีนสภาพเดิม หากเกิดการแตกกร้าว</p> <p>2) จัดให้มีกำแพงกันดินบริเวณที่มีความลาดชัน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้างฐานราก และจัดทำแนวระบายน้ำชั่วคราวล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อบังกันการชะล้างตะกอนดินออกสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ</p> <p>3) กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียง เช่น การชุดดิน การเจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 08.00-18.00 น. ส่วนวันเสาร์ ทำงานเวลา 09.00-18.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดทำการก่อสร้าง</p> <p>4) การชุดดินบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณูปโภคลื่น ผู้ชุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือวางกันที่มีความมั่นคงแข็งแรงรองบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรตลอดระยะเวลาทำการชุดดิน</p>	<p>1) ตรวจสอบระบบระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการและบริเวณด้านหน้าโครงการให้อยู่ในสภาพไม่ดีนี้ เนื่องจากพื้นที่มีการสะสมของตะกอนดินให้ทำการขุดลอกทันที</p> <p>2) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้พักอาศัยชั่ว tempo โครงการ โดยการเข้าพบและสอบถามโดยตรง และตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณบ้านพักของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนดังด้านหน้าที่เข้า ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>3) โรงพยาบาลด่านขุนทดต้องดูแลพื้นที่โครงการตลอดจนขอบเขตโดยรอบ ไม่ให้มีการพังทลายของดินรุกล้ำพื้นที่ข้างเคียง</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนบท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญญารัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยว ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		<p>5) ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายขนาดไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน 40 เมตร รอบบ่อตินในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดติน</p> <p>6) จัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะขุดและต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 240 เซนติเมตร ในบริเวณที่ขุดตินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดติน</p> <p>7) จัดทำรั้วหรือกำแพงแบ่งเขตการก่อสร้างที่ชัดเจนโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>8) ดำเนินการวางฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะเพื่อลดแรงลั่นสะเทือน และป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน</p> <p>9) จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสียงรบกวนของงานขุดตินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>10) จัดทำกรอบธรรมชาติประกันความเสียหายจากการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบด้านความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากผู้ที่อาศัยข้างเคียง โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งแสดงสำเนาตารางกรอบธรรมชาติประกันภัยไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวศรีทองดา ชนมุหษา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		<p>11) หลักเกณฑ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานดินและฐานรากในช่วงฤดูฝน ซึ่งการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินหรือการปรับหน้าดิน จะต้องอัดชั้นดินให้แน่นโดยไม่มีความระบุเรียบและสม่ำเสมอ</p> <p>12) ต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อตื้นไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อตื้นเป็นที่ก่อต้นหรือวัสดุอื่นใด ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการพังทลายของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับลิงป่ากลุกสร้างในบริเวณนั้น</p> <p>13) ในฤดูฝนจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตักตะกอนให้มีสภาพพร้อมใช้งานและไม่ตื้นเขิน</p> <p>14) จัดให้มีบ่อตักตะกอนดินชั่วคราวเพื่อรับและชะลอน้ำฝนที่เกิดขึ้นในโครงการ</p> <p>15) กรณีที่มีการฉาบลังตะกอนดินลงสู่ร่างระบายน้ำของโครงการ หรือท่อระบายน้ำสาธารณะ ผู้รับเหมาจะต้องทำการขุดลอกตะกอนดินเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้โดยสะดวก</p> <p>16) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการเป็นประจำติดตามระยะเวลาการก่อสร้าง และให้ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณบ้านยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวศรีอย่างดี ชุมพร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร



หน้า 10/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยชั้นนำ



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		<p>17) ในการขุดดินหากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากศีกีດำบาร์ฟ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้าน ธรณีวิทยา ให้หยุดการขุดค้นในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงาน ให้เจ้าหน้าที่ห้องค้นทราบทันที</p> <p>18) ผู้รับเหมาจะต้องดูแลพื้นที่โครงการตลอดจนขอบเขตโดยรอบ ไม่ให้มีการพังทลายของดินรุกล้ำพื้นที่ข้างเดียว</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 11/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว	ตามกฎหมายกำหนดการรับน้ำหนัก ความด้านท่าน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ออกตามมาตรา 5(3) และมาตรา 8(3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 สำหรับพื้นที่โครงการฯ ที่ดังข้อจำกัดด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นพื้นทราย และทินทรีย์แบ่ง สีน้ำตาลแกรมแดง และสีน้ำตาลแกรมม่วง ชั้นบางซึ่งชั้นหนา พบร่องรอยตามเนื้อปูนแทรกเกิดจากการพัดพาตะกอนของแม่น้ำโ积蓄ตะวัด เกิดการทับถมของตะกอนทั้งในแม่น้ำและที่ราบลุ่มน้ำท่ามถึงสองฝั่งแม่น้ำ จากการพิจารณาแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย พ.ศ. 2556 ของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งได้แบ่งระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์คัลลี ออกเป็น 5 ระดับ พบว่า พื้นที่ดังโครงการตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีความเบา (คุณธรรมดามีรูสึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้) ดังนั้นความเสี่ยงจึงอยู่ในระดับต่ำ	- โครงการต้องออกแบบและก่อสร้างอาคารตามข้อกำหนดกฎหมาย กำหนดการรับน้ำหนัก ความด้านท่าน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นางสาวดวงดาว ชันยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 12/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นายพุกย์ ตัญดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ และความค่าต่างๆ	<p>1) ผลกระทบจากผู้คนของระหว่างการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>โครงการจะใช้ทางหลวงหมายเลข 2148 (ด่านขุนทด หนองสรวง) เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยจะใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดความกว้างประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีจำนวนเที่ยวรถที่ใช้ในการขนส่งทั้งหมดประมาณ 100 เที่ยว เดินรถในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งโครงการได้กำหนดให้มีการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างประมาณชั่วโมงละ 2 เที่ยว คิดเป็นจำนวนเที่ยวรถที่ใช้ในการขนส่งวันละประมาณ 10 เที่ยว/วัน ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งทั้งหมดประมาณ 10 วัน หรือประมาณ 2 สัปดาห์</p> <p>ทั้งนี้ เนื่องจากชั้นดินของวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์หล่อสำเร็จ ประกอบกับวัสดุก่อสร้างบางส่วนจะมีการบรรจุในถุงพลาสติกหรือกล่องกระดาษ เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคา ปูนซีเมนต์ เครื่องจุกจานต์ และอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น จึงมีการพุ่งกระจาดของผู้คนจำนวนมากในปริมาณน้อย</p>	<p>1) ติดป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการขนาดไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขอธิรศพท์ ของผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (องค์กรบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) ที่ควบคุมการก่อสร้าง โครงการให้บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติ</p> <p>2) จัดทำแนวรั้ว Metal Sheet ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยปิดกันตามแนวเขตที่ดินของโครงการที่ติดต่อที่สาธารณะหรือที่ดินด่างผู้ครอบครอง เพื่อป้องกันการพุ่งกระจาดของผู้คนออกจากพื้นที่ก่อสร้างไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>3) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารโครงการ ทั้ง 4 ด้าน ตลอดแนวความสูงของอาคาร เพื่อป้องกันการพุ่งกระจาดของผู้คนของจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ บริเวณชั้นบนพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>4) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับผุ่นมากที่สุด</p> <p>5) เปิดพื้นที่ชุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติตามบนพื้นที่นั้น</p> <p>6) การเก็บกองทรัพย์ต้องเก็บในบัน (Bund) และฝึกอบรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ</p>	<p>1) ตรวจวัด TSP (24 ชม.) และ PM-10 (24 ชม.) โดยตรวจวัดจำนวน 1 จุด บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลการตรวจวัด เป็นประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และเสนอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และองค์กรบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ทุก 6 เดือน</p> <p>2) ตรวจวัด CO, SO₂, NO₂, HC โดยตรวจวัดจำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และเสนอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวทองดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 13/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยว ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>2) ผลกระทบจากผู้คนและองระหว่างการก่อสร้าง อาคารของโครงการ</p> <p>กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการพุ่งกระเจาของผู้คนและองได้แก่ การเปิดหน้าตินเพื่อการก่อสร้าง การกองเก็บวัสดุ ก่อสร้างโดยไม่มีสิ่งปักกลุ่ม การทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากชั้นบันของอาคารลงสู่พื้นล่าง การเก็บภาชนะที่ก่อสร้างทำให้ผู้คนและองพุ่งกระเจา และการขันส่งดินและวัสดุ ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างได้แก่ TSP, PM-10, SO₂, NO₂ และ CO เท่ากับ 0.064, 0.051, 0.0223, 0.0247, 1.722 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานจากการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดจากการผู้คนของช่วงกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละประเภท เพื่อบ่งบอกถึงระดับความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพ พนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย (ต่ำ) - การปรับเตรียมพื้นที่ ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย (ต่ำ) - การก่อสร้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย (ต่ำ) - การขันส่งวัสดุก่อสร้าง ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 	<p>7) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งานและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง</p> <p>8) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขันส่งวัสดุก่อสร้างและยนต์ให้อุ่นในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>9) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขันส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาผู้คนและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขันส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</p> <p>10) จัดให้มีรถรับส่งคนงานก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณรถที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>11) ไม่เผาไหม้และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>12) ขันส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขันส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วนและลดคลื่นกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร โดยหากมีการขันส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี</p> <p>13) ฉีดพรมน้ำยาภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางที่ใช้ในการขันส่งวัสดุก่อสร้างบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการให้เหมาะสม เพื่อลดปริมาณผู้คนและองพุ่งกระเจา</p> <p>14) ฉีดล้างล้อรถบรรทุกทุกคันวันวันออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมชน ทุก 6 เดือน</p> <p>3) ตรวจสอบสภาพรั้วที่บرومแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และสภาพแหงป้องกันผู้คนอาคาร หากพบว่าเกิดหารชำรุดให้ซ่อมแซมโดยทันที</p> <p>4) ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการฉีดขาดของผ้าใบคุณภาพบรรทุก</p> <p>5) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้พักอาศัยชั้นเดียวโครงการ โดยการเข้าพบและสอบถามโดยตรง และตรวจสอบขอร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณบ้านยามของโครงการ หากพบขอร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวยุนดา ชันธุ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน



หน้า 14/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>15) บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างของโครงการต้องปิด ทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออกและรักษา[*] พื้นที่ให้สะอาดปราศจากเศษถิน ติน ทรัพ หรือผุ่นตกค้าง[*] จนทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>16) กำหนดภาระน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกดินไม่ให้บรรทุก หนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อบังกันไม่ให้เศษดินหรือ[*] ผุ่ลละของจากติดร่วงหล่นลงได้ง่าย</p> <p>17) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และจำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการ[*] ขนส่งให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>18) ในการบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างให้ดูดมากว่าวัสดุปิดคลุมท้าย รถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อบังกันการพุ่งกระเจยของผุ่ลละของ และการร่วงหล่นของตินและวัสดุที่บรรทุกลงบนถนนสาธารณะ</p> <p>19) จัดให้มีแผนการวางกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกอง วัสดุเท่าที่จำเป็น ส่วนวัสดุที่มีผุ่ลหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้อง[*] ปิดหรือคลุมด้วยพลาสติกอย่างหนาหรือพับไปด้านบนและซีก 3 ด้านให้มิดชิด และไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดผุ่นใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างาน โดย[*] จัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวด่องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 15/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญติรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>20) จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือก่อสำเร็จรูป ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด สำหรับการนำบุนชีเมนต์ลงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างดังนี้สามารถโดยบรรจุในภาชนะที่มีดีไซด์และในกรณีที่ต้องใช้บุนชีเมนต์ลงในพื้นที่ก่อสร้าง สามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด</p> <p>21) จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดเดย์ตัน ราย ที่ดูแลบนบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงในบริเวณโดยรอบโครงการ</p> <p>22) การตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียก โดยมีน้ำหล่อระหว่างใบพัดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>23) จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งวัสดุก่อสร้างและบังกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง</p> <p>24) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณที่สามารถดำเนินการได้ไปพร้อมกับการก่อสร้างโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและเสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้าง</p> <p>25) จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งวัสดุก่อสร้างและบังกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวทองดา ชุมยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร



หน้า 16/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	<p>1) ผลกระทบด้านเสียง</p> <p>การประเมินระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ของโครงการจะแยกตามช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรมการ ก่อสร้างในระยะต่างๆ ได้แก่ การวางฐานราก (Foundation), การขึ้นโครงสร้างอาคาร (Erection) และการ เก็บงานและตกแต่ง (Finishing) โดยกิจกรรมการก่อสร้าง เหล่านี้อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งระดับเสียงที่เกิดจากการ ก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ เมื่อวัดจากระยะ 10 เมตร ของ แหล่งกำเนิดเสียง จะมีระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 79-84 dB(A)</p> <p>สำหรับสภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันมีลักษณะเป็น พื้นที่ว่างรอการพัฒนา ซึ่งมีระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ใกล้เคียงกับระดับถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพื้นที่ โครงการ ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะมี การวางฐานราก การขึ้นโครงสร้างอาคาร และการเก็บงาน และตกแต่ง โดยกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งอยู่ติด กับพื้นที่โครงการมีระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงถึง ตัวอาคารประมาณ 50-200 เมตร และจากการคำนวณ ระดับเสียงที่ผู้พักอาศัยชั้นเดียวได้รับ พบว่า ระดับเสียง จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่ผู้พักอาศัย ชั้นเดียวจะได้รับมีระดับเสียงอยู่ในช่วง 52.4-69.9 dB(A)</p>	<p>มาตรการยุติเสียง</p> <p>1) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ เพื่อแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็มและการวางฐานรากของอาคารแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการ ได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยแจ้งเชือ และหมายเลขอรหัสพื้นที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ่อฝายด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นและหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>2) ติดป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการขนาดไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยระบุเชือ ที่อยู่ หมายเลขอรหัสพื้นที่ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (องค์กรบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด) ที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติ</p> <p>3) จัดทำร้าว Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ติดของโครงการ ในช่วงของการวางฐานราก ซึ่งสามารถช่วยระดับเสียงลงได้ ประมาณ 18 dB(A)</p>	<p>1) ตรวจวัดระดับเสียง ได้แก่ Leq 24 ชม., Lmax, Ldn และ L90 โดยตรวจวัดจำนวน 1 จุด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานปรับบอมพื้นที่และก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุก ๆ 1 เดือน ซึ่งการตรวจวัดแต่ละครั้งให้ทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และเสนอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่อสันกานงนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และองค์กรบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด ทุก 6 เดือน</p> <p>2) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการต่อผู้พักอาศัยชั้นเดียวเที่ยงโครงการ โดยการเข้าพบและสอบถามโดยตรง และตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ทางผู้รับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณบ่อฝายด้านหน้าที่เข้า ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวศศิรดา ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น




ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>ส่วนระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่สถานที่อยู่อาศัยได้รับ ซึ่งได้แก่ สำนักงานที่ตั้งต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงการวางฐานราก จะมีระดับเสียงที่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเดียวกันที่โครงการจะได้รับอยู่ในช่วง 47.2-48.2 dB(A) และมีค่าเสียงรบกวนอยู่ในช่วง -0.7 ถึง -0.5 dB(A) - ช่วงก่อสร้างโครงสร้างของอาคารในแต่ละชั้น จะมีระดับเสียงที่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเดียวกันที่โครงการจะได้รับอยู่ในช่วง 55.3-55.7 dB(A) และมีค่าเสียงรบกวนอยู่ในช่วง -0.7 ถึง -0.3 dB(A) - ช่วงการเก็บงานและตกแต่ง จะมีระดับเสียงที่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเดียวกันที่โครงการจะได้รับอยู่ในช่วง 55.3-56.2 dB(A) และมีค่าเสียงรบกวนอยู่ในช่วง -0.7 ถึง -0.2 dB(A) <p>ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยจัดให้มีกำแพงและผนังกันเสียงในชั้นตอนของการก่อสร้างดัง ฯ แล้ว จะสามารถลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ที่อยู่อาศัยที่อยู่บริเวณข้างเดียวกันที่โครงการให้มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงทั่วไปและเสียงรบกวนได้</p>	<p>4) กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียง เช่น การขุดตื้น การเจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 08.00-18.00 น. ส่วนวันเสาร์ ทำงานเวลา 09.00-18.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดทำการกิจกรรมก่อสร้าง</p> <p>5) จัดทำแนวกำแพงกันเสียง Metal Sheet ความหนา 0.64 มิลลิเมตร ในช่วงของการก่อสร้างโครงสร้างของอาคารในแต่ละชั้น โดยติดตั้งตามแนวนั่งร้านให้ห่างจากตัวอาคารที่ก่อสร้างประมาณ 2 เมตร ที่ระดับความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร จากชั้นที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งสามารถช่วยระดับเสียงลงได้ประมาณ 18 dB(A)</p> <p>6) จัดทำแนวกำแพงกันเสียง Metal Sheet ความหนา 0.64 มิลลิเมตร ในช่วงของการตบแต่งและเก็บงานภายในอาคารแต่ละชั้น โดยติดตั้งตามแนวอาคารของโครงการที่ความสูงเท่ากับระดับชั้นที่ก่อสร้าง ซึ่งสามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ประมาณ 18 dB(A)</p> <p>7) ไม่ทำกิจกรรมดัง ฯ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกันและลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>8) เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไปและใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชั้นส่วนของเครื่องจักร</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวตุณยา ชันยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกย์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>9) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ตับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>10) เครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงให้ด้วยวันแผ่นรองกันสะเทือนหรือมีฝาปิดครอบเพื่อลดเสียงและแรงสะเทือน หรือจัดหาวัสดุดูดซับเสียง เช่น แผ่นไม้อัด กันรอบเครื่องจักรที่มีเสียงดังหรือจัดวัสดุรองกันกระแทกขณะทำงานอย่างต่อตัว เพื่อลดความดังของเครื่องจักร</p> <p>11) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>12) การขันย้ายวัสดุขนาดใหญ่ ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่นหรือกระทบกระแทก ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือน</p> <p>13) ผู้รับเหมาที่สร้างโครงการควบคุมคุณงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง</p> <p>14) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวนันดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 19/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น




ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>15) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวง มหาดไทย คือ ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 dB(A) ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 dB(A)</p> <p>16) เจ้าของโครงการ จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจะต้องมีการจ่ายค่าปรับ/ค่าชดเชย</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 20/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรียานัน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>2) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน</p> <p>ที่ปรึกษาได้ประเมินความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างดังๆ ในช่วงก่อสร้าง ของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการทั้ง 4 ทิศ ทั้งนี้ กิจกรรมการวางฐานรากของอาคารโดยใช้เข็มเจาะ ซึ่งมีความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (ค่าทั่วไป) เท่ากับ 0.170 นิวตัน/นาที โดยที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นกิจกรรมการก่อสร้างที่รุนแรงที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่ออาคารและผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียงกับพื้นที่โครงการโดยนำปืนเปรียบเทียบดับความสั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งปลูกสร้าง จะมีค่าระดับแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งผลต่ออาคารโดยรอบพื้นที่โครงการทั้ง 4 ทิศทางดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จะมีค่าเท่ากับ 0.010 นิวตัน/นาที ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไปหรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม โดยผู้พักอาศัยที่อยู่ภายในอาคารดังกล่าวถ้าสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน - ทิศใต้ ติดต่อกับอาคารรับผู้ป่วยนอก รพ.ด่านขุนทด แห่งใหม่ จะมีค่าเท่ากับ 0.021 นิวตัน/นาที ซึ่งผลกระทบต่อมนุษย์ระดับที่สูงขึ้นของความสั่นสะเทือนจะส่งผลต่อการท่ามาย หรือสร้างความเสียหายต่อในระยะยาว 	<p>มาตรการด้านความสั่นสะเทือน</p> <p>(1) ก่อนดำเนินการเจาะเสาเข็ม และก่อสร้างฐานรากอาคาร โครงการต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมทั้งให้หมายเลขอรหัสพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</p> <p>(2) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการกรณีที่มีการร้องเรียนว่า โครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ</p> <p>(3) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามคำแนะนำของเครื่องจักร</p> <p>(4) แบ่งช่วงการทำงานเป็นช่วงเวลาดังนี้ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้รับแรงสั่นสะเทือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>(5) กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเฉพาะในช่วงวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ</p>	<p>1) ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานปรับลดพื้นที่และก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน และค่าที่ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร</p> <p>2) เสนอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ อาคารในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ทุก 6 เดือน</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นางสาวคงดา ชนกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 21/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นายพุก崖 ตัญญตรัยรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ว่างหรือใช้ประโยชน์ - ทิศตะวันตก โครงการอยู่ติดกับ อาคารหอสมุด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคุณ จะมีค่าเท่ากับ 0.006 นิวตันต่อชั่วโมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ และผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงการทุกประเภท <p>ทั้งนี้ หากนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า อาคารหอสมุด ซึ่งมีระยะห่างจากแนวเขต เข้าข่ายเป็นอาคารประเภทที่ 1 กำหนดให้ปั่นความเร็วอนุภาคสูงสุดจากการทำฐานราก หรือชั้นล่างของ อาคารไม่เกิน 20 มิลลิเมตร/วินาที (ติดต่อเสาเข็มเจาะที่ความถี่ 10 เฮิรตซ์) ซึ่งจาก การคำนวณ ความเร็วอนุภาคสูงสุดในช่วงทำฐานรากหรือชั้นล่างของ โครงการ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรม หลักที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง พบว่า ปั่นความสั่นสะเทือนจากการเจาะ เสาเข็มเท่ากับ 0.152 มิลลิเมตร/วินาที (0.006 นิวตันต่อชั่วโมง) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงการมีมาตรการควบคุมช่วงเวลาการก่อสร้างงานเสาเข็มเฉพาะ ในช่วงกลางวันเท่านั้น จึงคาดว่าพื้นที่ใกล้เคียงโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระดับน้อย แต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในระดับปานกลาง</p>	<p>(6) กำชับให้ผู้รับเหมาต้องหยุดการทำงานและกิจกรรมการก่อสร้างทุกชนิดใน วันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>(7) ติดตั้งป้ายประกาศเชือกโครงการ ผู้รับผิดชอบในการประสานงาน เกี่ยวกับโครงการ เชอร์โตรัพท์ ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างใน แต่ละวัน พร้อมทั้ง มาตรการพ้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้หน้า โครงการตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง หน่วยรับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างหน้าที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่ เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับ จากโครงการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชี้ดоказในกรณีที่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้</p> <p>(8) หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยรอบเกิดขึ้น ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลง</p>	<p>3) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ โดยการเข้าพบและสอบถามโดยตรง และ ตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณป้อมยามของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้ที่เข้า ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชัยฤทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 22/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรรจัน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย</p> <p>(9) จัดทำสัญญาภัยรับเหมาหลักโดยกำหนดให้รับเหมาหลัก ต้องทำ ประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบสิ่งบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน จากอาคาร หากมีความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจาก การก่อสร้างกรรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวต้องครอบคลุม ความเสียหายและดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทันที</p> <p>(10) จัดทั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการ พัฒนาโครงการให้ แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการดำเนินการ ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน คณะกรรมการฯ จะจัดทำใน ลักษณะ คณะกรรมการประสานงานเพื่อเจรจาหาข้อตกลง ร่วมกัน ประกอบด้วย ตัวแทนจากเจ้าของโครงการ ตัวแทน จากหน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 23/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรยรุตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ	2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก สำหรับบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร และพื้นที่ดังโครงการอยู่บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีวัชพืช ชนิดต่างๆ และดันไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ ไม่พบ แหล่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญแต่อย่างใด ทรัพยากรชีวภาพบนบกที่พบเป็นดันไม้ที่ปลูกตามบ้านเรือนและที่ขึ้นตามพื้นที่กร้าง ส่วนสัตว์ที่พบเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น นกกระ噪ก กิงก่า จิงเหลน รวมถึง ผีเสื้อและแมลงต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เดียวกับพื้นที่โครงการ เช่น หมู ไก่ และแมว เป็นต้น ซึ่งจากการสำรวจบริเวณพื้นที่ใกล้เดียวกับพื้นที่โครงการไม่พบว่ามีสัตว์ที่หายากและควรค่าแก้การอนุรักษ์แต่อย่างใด โดยการก่อสร้างโครงการเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการและดำเนินการอยู่ภายใต้บริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบกอย่างมีนัยสำคัญ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพทางอากาศ เสียง และคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวศต่องดา ชานยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านขุนทด



หน้า 24/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรยรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมชน (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	จากการสำรวจสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร พบว่า มีแหล่งน้ำดิบติดกันขึ้นจากธรรมชาติ คือ ปิงถนนหักน้อย และแหล่งน้ำดิบติดกันที่เกิดจากการขุดของหน่วยงานเอกชน เพื่อชุดดินไปใช้ในการถอนที่บางแห่งใช้เป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งท้าปลา และจับสัตว์น้ำ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหาร ดังนั้น จึงพบว่ามีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมการก่อสร้างและดำเนินก่อสร้างไม่ให้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตยกรรมทั้งจัดสรรงานการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกิจกรรม คุณค่า การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดให้มีแนวรั้วหรือเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์เพื่อแบ่งเขตระหว่างแนวเขตที่ดินของโครงการกับแนวเขตที่ดินบุคคลอื่น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและคุ้มครองที่โครงการ ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกและชีวภาพในน้ำ เช่น การรุกล้ำพื้นที่บุคคลอื่น ๆ การทิ้งเศษขยะมูลฝอย/วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ตลอดระยะเวลาซ่อมก่อสร้าง ติดป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงสู่พื้นที่ช้างเคียงโดยเด็ดขาด ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงสู่พื้นที่ช้างเคียง ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ออกแบบ เพื่อบาดน้ำเสียจากโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายสุกิตติ์ ชันยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมชน



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>1) ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่โรงพยาบาล ที่ใช้เป็นสถานที่ราชการ กล่าวคือ พื้นที่ที่สถานที่ราชการจะเพิ่มขึ้น 0.001 ตารางกิโลเมตร หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.001 และพื้นที่ว่างลดลง 0.001 ตารางกิโลเมตร หรือลดลงจากเดิมร้อยละ 0.001 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในสัดส่วนที่น้อยมาก นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารโรงพยาบาล จะทำให้รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย จากที่ว่างเป็นอาคารโรงพยาบาล ซึ่งการพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาเพื่อรับการขยายตัวของชุมชนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงคาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>1) ควบคุมการก่อสร้างอาคารของโครงการและระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ออกแบบไว้ ได้แก่ การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ (พื้นที่ดัวอาคาร พื้นที่ดิน พื้นที่ว่าง และพื้นที่สีเขียว) ระยะถอยร่นของดัวอาคาร ถนนและทางเท้า และที่จอดรถ 2) การดำเนินกิจกรรมของโครงการต้องกระทําเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น 3) ห้ามดำเนินการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารใดๆ จากแบบแปลนที่กำหนดไว้ 4) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต้องแจ้งให้กับหน่วยงานที่อนุญาตโครงการได้ทราบและได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการ</p>	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนบท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านขุนทด



หน้า 26/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุทธิ์ ตัญตรัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายและข้อกำหนดผังเมือง</p> <p>จากการตรวจสอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณหมายเลข 3.2 (สีเขียว) ที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทน้ำท่วมและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์ และส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา สถาบันราชการ และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ</p> <p>โดยสรุป โครงการมีลักษณะเป็นประเภทโรงพยาบาล จัดเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ใช้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ดังนั้นโครงการจึงสามารถดำเนินกิจการตั้งกล่าวได้โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560</p>		

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนญุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 27/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ดัญดรีย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้น้ำ	<p>การใช้น้ำในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะขอใช้น้ำช้าๆ ช้าๆ จากรากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด ซึ่งมีอัตราการใช้น้ำของคนงานก่อสร้างประมาณ 50 ลิตร/คน/วัน (วิศวกรรมงานท่อภายในอาคาร การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษา : ศ.ดร.สุรินทร์ เศรษฐมนิธิ และคณะ) โดยมีคนงานก่อสร้างประมาณ 100 คน ซึ่งคิดเป็นความต้องการน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำใช้เพื่อก่อสร้างจะมีความต้องการใช้น้อย ซึ่งจะใช้น้ำไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น รวมเป็นความต้องการใช้น้ำในช่วงของการก่อสร้างโครงการทั้งหมดประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ำดื่มสำหรับคนงานก่อสร้าง ทางโครงการจะจัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มบรรจุถังที่มีขายตามห้องตลาดภายในบริเวณสำนักงานก่อสร้างโครงการเพื่อบริการแก่คนงานก่อสร้าง</p> <p>ทั้งนี้ ผลจากการสำรวจผลกระทบด้านการใช้น้ำของชุมชน ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ พบว่า ปัจจุบันชุมชนยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภค และบริโภคแต่อย่างใด ประกอบกับปริมาณการใช้น้ำของโครงการในช่วงก่อสร้างมีอัตราการใช้น้ำไม่สูงมากนัก ดังนั้น จึงคาดว่าการใช้น้ำของโครงการในช่วงของการก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนแต่อย่างใด</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการสำรวจประเมินน้ำใช้ภายในโครงการอย่างเพียงพอ ตรวจสอบรั้วซีมของถังเก็บน้ำและห้องประปาภายในโครงการ หากพบการรั่วซีมของระบบประปาภายในโครงการให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน แนะนำให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เตรียมกระเบื้องสำหรับลังอุปกรณ์เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุดของห้องน้ำประจำและก้อนน้ำทุกวัน โดยจัดทำเป็นบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวอรุณดา ชัยฤทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 28/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	<p>ในช่วงการก่อสร้าง โครงการคาดว่าจะใช้ค่าน้ำก่อสร้างประมาณ 100 คน ซึ่งทางโครงการได้จัดห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ห้อง และห้องล้วนไม่น้อยกว่า 4 ห้อง ซึ่งแยกชาย-หญิง ชั้ดเจน เมน์ไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเขียว กับสุขภาพอนามัย ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2515</p> <p>สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทางโครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรอง ไว้อาจารจำนวน 1 ชุด ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างได้เพียงพอ โดยมีประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ประมาณร้อยละ 75-80 ซึ่งมีค่า BOD เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 250 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ประมาณ 50-60 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งภายใต้ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยส่วนแยกของเร่ง และส่วนกรองไว้อาจาร และเมื่อการก่อสร้างสิ้นสุดบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างจะรื้อถอนระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยสำหรับใช้พื้นที่ในกิจกรรมอื่นต่อไป ดังนั้น ปริมาณน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดจากการใช้น้ำของคนงานก่อสร้างจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนในบริเวณข้างเคียงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไว้อาจารจำนวน 1 ถัง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ โดยออกแบบค่า BOD เข้าระบบไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพการกำจัด BOD ร้อยละ 75-80 และคงเหลือค่า BOD จากระบบประมาณ 50-60 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) จัดให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราว ขนาดกว้าง 1 เมตร และสูง 2.5 เมตร รอบพื้นที่โครงการ และบ่อตักตะกอนดินชั่วคราวเพื่อรับน้ำทึบจากการก่อสร้างก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ</p> <p>4) จัดให้มีตัวแกร่งตักยะบริเวณบ่อตักตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกจากโครงการเพื่อป้องกันเศษขยะลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในร่างระบายน้ำรอบโครงการและในบ่อตักตะกอน และชุดลอกอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งไม่ให้มีเศษดินหรือสิ่งของร่วงหล่นไปกีดขวางการระบายน้ำ</p>	<p>1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบ่อตักตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำออกจากโครงการเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยมีตัวชี้การตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease และ Total Coliform Bacteria เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>2) ตรวจสอบการจัดให้มีห้องล้วนที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>3) ตรวจสอบร่างระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตักตะกอนดินชั่วคราว ไม่ให้มีเศษดินหรือสิ่งของร่วงหล่นไปกีดขวางการระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นางสาวด่องดา ชนยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร

หน้า 29/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาดาก
 วิทยาลัยชอนแก่น

ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ	<p>โครงการจะทำการระบายน้ำรอบพื้นที่มีขนาดกว้าง 1.0 เมตร สูง 1.0 เมตร โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นที่โครงการจะไหลลงสู่ร่างระบายน้ำที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ จากนั้นจะระบายน้ำสู่บ่อตักดักกอนดินตามทางเดียวของร่างระบายน้ำขนาดพื้นที่ประมาณ $2.25 \text{ ตารางเมตร} (1.5 \times 1.5 \text{ เมตร})$ และสูง 2.0 เมตร โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 4.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกรณีที่ฝนตกในปริมาณมาก ปริมาณน้ำฝนบางส่วนจะไหลเขมลลงสู่ดินและส่วนมากจะไหลลงสู่ร่องดินระบายน้ำฝนและบ่อตักดักกอนดินโดยไม่ไหลบ่าไปยังพื้นที่ข้างเตียง ส่วนในกรณีที่ฝนไม่ตกปริมาณน้ำทึบที่เกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ซึ่งมีประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะไหลลงสู่บ่อตักดักกอนดินบริเวณใกล้กับห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง โดยโครงการจะนำปริมาณน้ำทึบดังกล่าวไปใช้ในการระดับพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบังกันการพุ่งกระเจาของผุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งน้ำทึบส่วนที่เหลือจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ ดังนั้น การจัดระบบระบายน้ำภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะช่วยป้องกันมีให้ปริมาณน้ำฝนและน้ำทึบไหลบ่าไปยังพื้นที่ข้างเตียงโดยรอบโครงการ ซึ่งคาดว่าการระบายน้ำในช่วงของการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราวขนาดความกว้างประมาณ 1 เมตร และสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินของโครงการ จัดให้มีบ่อตักดักกอนดินชั่วคราวตามแนวทางเดียวของร่างระบายน้ำขนาดพื้นที่ประมาณ $2.25 \text{ ตารางเมตร} (1.5 \times 1.5 \text{ เมตร})$ และสูง 2.0 เมตร ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 4.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตักดักกอนดินส่วนเกิน และเมื่อปริมาณน้ำในบ่อสูงระดับ 1.8 เมตรจากกันบ่อ โครงการต้องดำเนินการสูบน้ำใส่ส่วนบนในบ่อไปรดพื้นที่โครงการ เพื่อบังกันการพุ่งกระเจาของผุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีบ่อพักน้ำและตะแกรงตักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อ กับท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าพื้นที่โครงการ ฉุดลอกดินดักกอนออกจากการระบายน้ำ บ่อตักดักกอนดิน และจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อมิให้ดินดักกอนเกิดการลัด流และอุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ ห้ามไม่ให้คนงานกวาดเศษขยะหรือวัสดุก่อสร้างทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำช่องระบายน้ำชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และตรวจสอบร่างระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตักดักกอนดินชั่วคราวไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างที่ดักทางการระบายน้ำพร้อมบันทึกการตรวจสอบ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวธงดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 30/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย	<p>ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้างในพื้นที่ ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีไม่เกิน 1 ใน 3 ของปริมาณมูลฝอย ที่เกิดขึ้นจากบุคคลในแต่ละวัน (3 ลิตร/คน/วัน) หรือคิด เป็นปริมาณมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างประมาณ 1 ลิตร/ คน/วัน โดยในช่วงของการก่อสร้างโครงการที่มีจำนวน คนงานก่อสร้างมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะมีไม่เกิน 100 คน/วัน โดยคิดเป็นปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง ประมาณ 100 ลิตร/วัน หรือ 0.1 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร แบบ มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 3 ถัง ตั้งอยู่ภายนอกบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง โดยแยกเป็นถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยแห้ง และ ถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง ซึ่งสามารถรองรับมูล ฝอยในช่วงของการก่อสร้างโครงการได้ประมาณ 0.72 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 7 วัน โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะ ถูกรวบรวมไปกำจัดโดยยังคงริหารส่วนต่างๆ ด้านขุน ทด ส่วนรับเศษวัสดุก่อสร้าง ทางโครงการได้กำหนดให้ ผู้รับเหมา ก่อสร้างนำออกจากรื้นที่โครงการทั้งหมดเมื่อ งานการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจาก ปริมาณมูลฝอยในช่วงของการก่อสร้างโครงการจะมี ผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 3 ถัง วางไว้ตามจุดต่างๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยแยก เป็นถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยแห้ง และถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง และรับรวมมูลฝอยทั้งหมดเพื่อให้องค์การ บริหารส่วนต่างๆ ดำเนินการรับไปกำจัดต่อไป โดยไม่มี การตอกดังกล่าวให้เกิดกளิ่นรบกวนและแพร่กระจายของเชื้อโรค กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับอย่างเคร่งครัด และไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างเหลือใช้ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือ พื้นที่ซึ่งเดียวโครงการหากฝ่าฝืนต้องมีบทลงโทษที่เข้มเจน จัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเปียก เพื่อเป็น การบังกันกลิ่นที่เกิดจากการรยอยสลายของมูลฝอยเปียก ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีสภาพไม่แตกชำรุดหรือมี รอยร้าวซึมและมีฝาปิดมิดชิด หากพบว่าภาชนะรองรับมูลฝอย ชำรุดในสภาพที่ชำรุดต้องเปลี่ยนทันที กำหนดให้ผู้รับเหมาที่จะนำเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัดต้องใช้ผ้า คลุมรถบรรทุกที่ใช้ขันส่ง เพื่อบังกันการร่วงหล่นบนถนน รวมทั้งควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามที่กัด และกำชับให้ผู้ขับ รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และมี ความระมัดระวังในการขับขี่ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยต่อวัน ความสะอาด และสภาพของถังรองรับมูลฝอย โดยจัดทำ เป็นบันทึกการตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของสร้าง

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องด้า ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 31/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>6) หลังจากที่มีการขันสิ่งขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัด ทุกครั้งดังต่อไปนี้คืองานตรวจสอบถนนสาธารณะด้านหน้า โครงการ หากพบว่ามีเศษขยะมูลฝอย หรือเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู น็อต เศษเหล็ก เศษไม้ เป็นต้น ตกหล่นจะต้องมีการนำไปกำจัดและทำความสะอาดถนนสาธารณะด้านหน้า โครงการให้เรียบร้อย</p> <p>7) ห้ามมีการเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยขยะมูลฝอยทุกชนิดต้องการจัดการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</p>	
3.6 การคมนาคมและการจราจร	<p>ในการขันสิ่งดินและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง โครงการ ได้กำหนดให้ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดความจุประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณการขนส่งประมาณ 20 เที่ยว/วัน (รวมไป-กลับ) ดังนั้น ปริมาณพาหนะที่เพิ่มขึ้นในช่วง ก่อสร้าง เท่ากับ 30 PCU/วัน (หรือ 3.8 PCU/ชั่วโมง) (คิดที่ รถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไปและรถบรรทุก 6 ล้อ) (เมื่อคิด ระยะทางการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง) และคิดในกรณีที่ เลวร้ายที่สุด คือ ให้รถทั้งหมดไปและกลับโดยใช้เส้นทางเดิม มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) สภาพการจราจรในช่วงวันทำการ</p> <p>(ก) ผังที่ดังโครงการ : ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2563-2564 มีค่า V/c Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.23 และ 0.23 ตามลำดับ พบว่ามีการให้หลบซ้ายแต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาระมีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p>	<p>1) ขันสิ่งดินและวัสดุก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และห้ามดำเนินการใดๆ ภายในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งทางผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาการขันส่งอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยความกว้างให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้การเข้า-ออกโครงการต้องรอจังหวะที่ถนนว่างโดยพิจารณาให้ทางแยกที่สัญจรบนเส้นทางหลักก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อลดผลกระทบจากการตัดถนนสาธารณะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 มีความคล่องตัวมากขึ้น</p> <p>3) กำหนดให้ใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในการขันสิ่งดินและวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>1) รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภายนอกพานะหะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และบันทึกการตรวจสอบสปค่าห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>2) ตรวจสอบสภาพถนนพาหนะ และเครื่องจักร ต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีญี่สุด เสมอ เพื่อป้องกันภัยให้ภายนอกหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวอรุณดา ชุมพร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญตรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมชน (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	<p>(ข) ผังตระหง่านโครงการ : ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ.2563-2564 มีค่า v/c Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.27 และ 0.27 พบว่า การให้ผลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมีความเห็นรอดคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p> <p>2) สภาพการจราจรในช่วงวันหยุด</p> <p>(ก) ผังที่ตั้งโครงการ : ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2563-2564 มีค่า v/c Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.21 และ 0.21 พบว่า มีการให้ผลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมีความเห็นรอดคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p> <p>(ข) ผังตระหง่านโครงการ : ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ.2562-2564 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.20 และ 0.20 ตามลำดับการให้ผลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถ ระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากการตัดคันอื่น</p>	<p>4) ควบคุมนำหน้ารถบรรทุกและจำกัดความเร็วรถบรรทุกบนสิ่งสุดก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>5) ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของถนนสิ่งก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเสียดายจากการแซงรถสุดก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน โดยทางโครงการต้องดำเนินการแก้ไขและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน</p> <p>6) พนักงานขับรถต้องไม่เสพสารเสพติดขณะขับรถและทำงาน ห้ามดื่นด้อกดื่นและมีบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทำการดังนี้</p> <p>7) ติดตั้งป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรในระยะ 100-300 เมตร ก่อนถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้สัญจรในช่วงเวลากลางคืนเห็นได้ชัดเจน</p> <p>8) ในการบรรทุกติดนและวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการลิ่วฟุ่งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา</p>	<p>3) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ โดยการเข้าพบและสอบถามโดยตรง และตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณบ้านยามของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนดังข้อด้านหน้าที่เข้า ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวอรุณดา ชัยฤทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมชน



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)		<p>9) จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนน</p> <p>10) รถรับส่งพนักงานและรถยนต์ที่มิได้ใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างให้กลับไปทันทีเมื่อเสร็จกิจและห้ามจอดทิ้งไว้ในพื้นที่โครงการ</p> <p>11) ก่อนการก่อสร้างถนนนายในโครงการแล้วเสร็จ ให้ปูแผ่นเหล็ก เป็นทางสำหรับรถบรรทุกไม่ให้ล้อรถคลบลงบนดินในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>12) ประสานกับหน่วยงานควบคุมการจราจรในช่วงที่มีรถบรรทุกจำนวนมากจากการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง โดยจะต้องมีการวางแผนการจัดการจราจรล่วงหน้า เพื่อบังกันปัญหาการจราจรติดตันลดช่วงการก่อสร้าง</p> <p>13) รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด</p> <p>14) กำหนดให้งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จตามแผนงานการก่อสร้าง เพื่อลดระยะเวลาในการเกิดผลกระทบด้านจราจร</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 34/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้า	ในช่วงของการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวขนาด 100 KVA เพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย 1) การใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การต่อเชื่อม สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 2) การใช้ไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.ด่านขุนทด มีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการไฟฟ้ารายอื่นแต่อย่างใด	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีช่างเทคนิคในการควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าของคนงานก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับเหมา ก่อสร้างใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเข้าใจถึงประโยชน์ของการประหยัดพลังงาน โดยเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์และภารจ่ายไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อบังคับไฟฟ้ากระชากหรือกระตุกกับชุมชนข้างเคียง 	- ตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ หากพบว่ามีการชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วและบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนญุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 35/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การติดต่อสื่อสาร	<p>1) ผลกระทบต่อการบังคับสิ่งแวดล้อมวิทยุและโทรศัพท์ เมื่อคลื่นโทรศัพท์คนกรุงเทพมหานครฯที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการในรัศมี 100 เมตร ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวให้ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้</p> <p>2) คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ โครงการมีลักษณะเป็นอาคารโรงพยาบาลขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งระดับความสูงของอาคาร เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นคาดฟ้า เท่ากับ 22.00 เมตร โดยอาคารในบริเวณดังกล่าวจะมีการติดตั้งเสารับสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์คุณภาพดี จำนวน 1 ตัว อาคารบริเวณชั้นหลังคาดฟ้าหรือชั้นคาดฟ้าเพื่อรับสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ในแนวสูง ดังนั้น จึงคาดว่าตัวอาคารของโครงการจะส่งผลกระทบต่อการบังคับสิ่งแวดล้อมวิทยุและโทรศัพท์อยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1) ทำหนังสือแจ้งให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการในรัศมี 100 เมตร ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวให้ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้</p> <p>2) หากพบว่ามีการบดบังสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์จากอาคารของโครงการ ต้องดำเนินการติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากการของโครงการ</p> <p>3) หากเกิดกรณีข้อพิพาทหรือการร้องเรียนและห้าง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ โครงการจะใช้ลักษณะโครงการคือ อันประกอบไปด้วยเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบและหน่วยงานผู้มีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่น เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันโดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่มีการเปิดใช้อาคาร</p>	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวทองดา ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร



หน้า 36/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรยรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าด้านความชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>1) ผลกระทบทางสังคม</p> <p>เนื่องจากการก่อสร้างโครงการจะทำให้มีการย้ายถิ่นแบบชั่วคราวของคนงานก่อสร้างเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จคานงานเหล่านี้จะย้ายออกไป ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างของประชากร สภาพความเป็นอยู่ และพฤติกรรมทางสังคมในระดับต่ำ</p> <p>อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนงานที่ย้ายมาจากต่างถิ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาหหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ชุมชนโดยรอบ โครงการต้องให้อาภัยแก่ค่านห้องถิ่นในการเข้ามาทำงานกับโครงการให้มากที่สุด ซึ่งผลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการมีความวิตกกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาผู้ประสบภัยจากการก่อสร้างอาคาร ปัญหาความสั่นสะเทือน และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง</p>	<p>1) ติดป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการขนาดไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (องค์กรบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด) ที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ</p> <p>2) จัดทำทะเบียนรายชื่อคนงานก่อสร้างโดยให้มีบัตรคนงานพร้อมวงกุญแจและข้อบัญญัติแก่คนงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดให้มีหัวหน้าคนงานในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 50 เพื่อควบคุมคุณภาพและคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ และมีบทลงโทษกรณีคนงานก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อบุคคล</p> <p>3) เจ้าของโครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจะต้องมีการจ่ายค่าปรับ/ค่าชดเชย</p> <p>4) จัดทำรั้วทึบ Metal Sheet รอบแนวเขตที่ดินของโครงการความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินของโครงการ พร้อมทั้งติดป้ายห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ด้านหน้าโครงการจากประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมีประมาณ 100 เมตร หากพบข้อร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวยังดา ชนมุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 37/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านชุมชน (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาที่เป็นข้อห่วงกังวลของชุมชนที่อาจส่งผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการนั้น เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารในบริเวณใกล้เคียงไปแล้ว ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการสังฆภาระนั้น ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปัญหารื่นเรื่องเสียงดัง รบกวน ผู้คน และความสั่นสะเทือน นอกจากเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากความไม่สงบที่เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งทำให้เกิดข้อห่วงกังวลในด้านความปลอดภัย	<p>5) จัดทำ Chain link ยึดจากอาคาร ขณะทำการก่อสร้างอาคาร โครงการ เพื่อบังกันเศษวัสดุร่วงหล่น</p> <p>6) จัดให้มีชุดฟอร์มสำหรับคนงานก่อสร้างพร้อมติดชื่อบริษัทผู้รับเหมาที่เลือก</p> <p>7) ไม่อนุญาตให้คุณภาพพักอาศัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการเป็นประจำลดระยะเวลาการก่อสร้าง และให้ชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>9) พิจารณาจัดทำแผนก่อสร้างที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์กำหนดเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยแนวโน้มร่วมกับสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมา</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวด่องดา ชุมยุทธ)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมชน



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ</p> <p>อุดมการณ์การก่อสร้างเป็นอุดมการณ์ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุดมการณ์การก่อสร้าง ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง การจ้างงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านด้อย ในระดับปานกลางต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ศือ ทำให้สามารถขยายลินค้าเพื่ออาชีวศึกษา-บริโภคมาเข้าและเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในระดับปานกลางต่อเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ</p>	<p>10) เฝ้าระวังและกำชับดูแลผู้รับเหมา รวมถึงความคุมครองปฏิบัติงานของคนงานในช่วงก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดการจัดการขยะและน้ำเสีย การเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพหรืออื่นๆ เป็นต้น</p> <p>11) กรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างตีียง โครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบุในัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา ก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ขออนุญาตบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดโครงการโดยรอบ เพื่อขอตรวจสอบสภาพปัจจุบันและทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ - ติดตั้งกล้องรับข้อร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างและต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้นัดผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น โดยจะต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นภายใน 2 วันหลังจากได้รับแจ้ง 	

ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทดพัฒนาครรภ์



หน้า 39/115

ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมทาง (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมทาง (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนໃນประจำปีสำนักงานก่อสร้าง โครงการโดยด้วยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างอยู่ประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางวาระ โทรศัพท์ บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา - จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงการและบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป - ระบุในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา ก่อสร้างให้จัดการกรรมธรรม์ ประกันภัยในระยะก่อสร้าง เพื่อความคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สินแก่ผู้อพยพอาศัยข้างเดียวบุคคลที่สาม ตามกฎหมาย กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยกำหนดทุนประกันไว้ ร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างโครงการ และแสดงสำเนาตารางกรรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวศรีทองดา ชนมุทร)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมทาง



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น




ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		<p>12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อย ของสถานที่พัก คณานิยมบริษัทผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทผู้รับเหมาแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ก่อสร้าง</p> <p>13) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบความ เรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด เป็นต้น</p> <p>14) จัดให้มีข้อบอกรหัสของที่พักคณานิยมชั่วคราวกับเขตพื้นที่ก่อสร้าง อย่างชัดเจน</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนมุทร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 41/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกย์ ตัญดรัตน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข	<p>1) การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุข</p> <p>ปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกิดกับคุณงานก่อสร้าง คือ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาด และขาดการสุขาภิบาลที่ดี อาการอ่อนเพลียที่เกิดจากการทำงานหนักกลางแดดจัด ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย เนื่องจาก การสูญเสียน้ำในร่างกายเป็นจำนวนมาก โดยโครงการได้จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและแยกส่วนจากน้ำใช้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีถังรองรับน้ำดื่มเพื่อรอการเก็บชนและนำไปกำจัดโดยหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป อีกทั้งโครงการยังจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมยาสามัญประจำบ้านไว้ในบริเวณสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวและในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง พร้อมทั้งรถยนต์สำรองไว้ภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างจำนวน 1 คัน เพื่อค่อยให้บริการแก่คุณงาน</p> <p>สำหรับการอยู่อาศัยของคุณงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือ การที่แรงงานเป็นคนต่างด้าว ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคต่างๆ ได้ โครงการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างตัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) และต้องกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพของคุณงาน ก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และกำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ดูแลสุขภาพอนามัยของคุณงานก่อสร้าง พร้อมจัดระเบียบคุณงานก่อสร้าง รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคุณงานก่อสร้าง ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ของคุณงานก่อสร้าง</p>	<p>1) ติดป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการขนาดไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (องค์กรบริหารส่วนตำบลด่านชุมพร) ที่ควบคุมการก่อสร้าง โครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งติดตารางสรุป มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ต้องมีติดปฏิบัติ</p> <p>2) จัดจ้างผู้รับเหมา ก่อสร้างที่มีการประกันความเสี่ยงหายที่อาจเกิดจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ และพิจารณาเลือกคุณงานในห้องถีนเข้ามาทำงานเป็นลำดับแรกๆ</p> <p>3) จัดให้มีหัวหน้าคุณงานควบคุมดูแลคุณงานก่อสร้างในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 1 : 50 เพื่อคุ้มครองคุณงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดช่วงก่อสร้าง โครงการ และดูแลไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>4) วางแผนก่อสร้างและข้อปฏิบัติแก่คุณงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีบังลงโทษกรณีคุณงานก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อบุคคล</p>	<p>- ตรวจสอบภาคผนวกงานก่อสร้างก่อนและหลัง เข้ารับทำงานปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ความสมบูรณ์แข็งแรง ของร่างกายและจิตใจ เช่น ระบบหายใจ การมองเห็น การได้ยิน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว/การทรงตัว โรคติดต่อ/การเจ็บป่วยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และสภาพจิตใจอยู่ในสภาพ ปกติพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต้องด้า ชันยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร



หน้า 42/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลค่านชุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลค่านชุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		<p>5) กำหนดมาตรฐานเปียบปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน เพื่อบังคับความชัดเจ็บหรือจัดให้มีกิจกรรมสันหนนาการระหว่างคุณงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงานและส่งเสริมให้คุณงานก่อสร้างเกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน</p> <p>6) ตรวจสอบคนงานก่อสร้างก่อนและหลังเข้ารับทำงานปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ เช่น ระบบหายใจ การมองเห็น การได้อิน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว การทรงตัว โรคติดต่อ/การเจ็บป่วยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และสภาพจิตใจอยู่ในสภาพปกติพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>7) กำับให้คุณงานดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การตีมน้ำสะอาด ทิ้งมูลฝอยไว้ในที่ที่จัดไว้เป็นด้น</p> <p>8) ดูแลสภาพสุขาภิบาลภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ-ห้องส้วมคุณงานก่อสร้าง รวมทั้งระบบระบายน้ำด่าง ๆ ให้ถูกสุขาภิบาล</p> <p>9) ทำการปรับสภาพพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี เพื่อบังคับการกักซังของน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค รวมถึงบังคับการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>10) จัดให้มีการระดมแมลง และพาหะนำโรคภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทุก ๆ 1 เดือน</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่านชุนทด หัวหน้าคณะกรรมการ



หน้า 43/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ดอ)		<p>11) ให้หัวหน้าคนงานก่อสร้างดอยสอดส่องดูแลสุขภาพของคนงานก่อสร้างอยู่เสมอ และหากพบว่าคนงานก่อสร้างมีอาการเจ็บป่วยต้องรีบส่งทำการรักษา</p> <p>12) เมื่อพับคนงานก่อสร้างป่วยด้วยโรคติดต่อ ต้องแจ้งให้ผู้อื่นทราบและให้พักงานเพื่อรักษาตัวจนกว่าอาการของโรคนั้นจะหาย</p> <p>13) จัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอยจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน</p> <p>14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากการเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการเป็นประจำติดตามตรวจสอบความเรียบง่ายของร่างกาย และให้เชือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณบ้านยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>15) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านด่างๆ อย่างเคร่งครัด</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต้องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทดที่นั่นด้านการบริการ



หน้า 44/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ดัญตรัยรัตน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>2) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพห้องผู้มาใช้บริการ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในโครงการและประชาชน ข้างเคียง</p> <p>2.1) ฝุ่นละออง</p> <p>ฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ในกรณีที่เ Lawrence ที่สูดจากการก่อสร้างโครงการ จะมีปริมาณของฝุ่นละอองตั้งแต่กว่าประมาณ 64 ไมครอรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อ นำมาเปรียบเทียบกับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พบว่า คุณภาพอากาศในช่วงของการก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p>	<p>มาตรการฯด้านฝุ่นละออง</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดพรหมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งต้องมีผ้าใบปิดคุุมให้มิดชิดและจำกัดความเร็วรถที่แล่นผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง จัดให้มีการฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดทำรั้วที่ครอบแนวเขตที่ดินความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยปิดกันตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณะหรือที่ดินต่างผู้คนบคุของ และจัดให้มีสิ่งปักคุุมทางเดินเพื่อบังกันวัสดุตกหล่นด้วย บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างของโครงการต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก ให้คุณงานก่อสร้างเก็บกวาดเศษทรายที่ตกหล่นบริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการเป็นประจำทุกวัน นำเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปจำหน่ายหรือกำจัดโดยไม่มีการกองหรือเก็บไว้ที่หน้างาน จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น 	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนญุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 45/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>2.2)เสียงและความสั่นสะเทือน</p> <p>ผลกระทบจากเสียงรบกวนด้านสุขภาพ</p> <p>ผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนที่อาจส่งผลต่อสุขภาพกาย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร (เนื่องจากภาวะเครียด) และอาการนอนไม่หลับ ผลต่อสุขภาพจิตใจ ได้แก่ ทำให้เกิดความรำคาญ หงุดหงิด เครียด เป็นต้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงการจะดำเนินการก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และห้ามดำเนินการใดๆ ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>ผลกระทบจากความสั่นสะเทือนด้านสุขภาพ</p> <p>ขั้นตอนการวางแผนรากอาคารของโครงการในช่วงของ การก่อสร้าง อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น ทำให้เกิดความรำคาญ ความเครียด ความวิตกกังวล และความหวาดกลัว แต่ไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกาย แต่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น บ้านร้าว เป็นต้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้จะมีลักษณะเป็น</p>	<p>มาตรการย止มเสียงและความสั่นสะเทือน</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็มในการวางฐานราก ของอาคารทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดความดังของเสียงและแรงสั่นสะเทือน บำรุงรักษาระถังจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี พร้อมจัดหาอุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ทำให้เกิดเสียงดัง ให้มีแผ่นกันป้องกันเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดัง จัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ติดของโครงการ ในช่วงของการวางแผนราก ซึ่งสามารถช่วยระดับเสียงลงได้ประมาณ 18 dB(A) จัดวางเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังให้ห่างจากอาคาร บริเวณชั้นเคียงให้มากที่สุด กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และห้ามดำเนินการใดๆ ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาการขนส่งอย่างเคร่งครัด 	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวทองดา ชนมุทย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 46/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	ความสั่นสะเทือนเนื่องจากวิธีการก่อสร้างที่มีร่องรอยการติดต่อสื่อสารกันระหว่างตัวโครงสร้าง ทำให้เกิดเสียง ฝุ่น ควัน ฯลฯ รวมถึงความไม่สงบในพื้นที่周圍 ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างที่ต้องถูกย้ายหรือรื้อถอน รวมถึงการจราจรที่ต้องปรับเปลี่ยน	<p>7) กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่远离ให้เกิดเสียง เช่น การชุดต้น การเจ้าเสา เชื้อม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. แต่หลังจากนั้นให้เป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดพร้อมทั้งให้คนงานก่อสร้างออกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น.</p> <p>สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้ามดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างใดๆ</p> <p>8) จัดหาเครื่องป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้กับคนงาน และกำหนดให้ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน</p> <p>9) กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง จะต้องหาวิธีการก่อสร้างหรือจัดการงานก่อสร้างเพื่อให้ระดับเสียงลดลง</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวอรอนดา ชนมุฑ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 47/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกย์ ตัญดรัตน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>2.3) น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการในช่วงของ การก่อสร้างโครงการจะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดย น้ำทึบทั้งหมดจะระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสาธารณะ ลงบ่อพักน้ำทึบ ซึ่งโครงการจะนำน้ำทึบที่ผ่านระบบบำบัดน้ำ เสียส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการรดน้ำพื้นที่ก่อสร้างภายใต้ โครงการ ดังนั้น ผลกระทบจากน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในช่วง ของการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระดับต่ำ ส่วนผลกระทบจาก น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลต่อสุขภาพผู้คนให้ถูกลดลงโดย การเพิดเตะน้ำทึบที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมจะมีคุณภาพ น้ำทึบตามเกณฑ์มาตรฐานระบบสุขาภิบาลสุขาภิบาลน้ำทึบ สาธารณสุข</p>	<p>มาตรการยดหน้าเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีห้องส้วมคนงานที่ถูกหลักสุขागิบาลและมีจำนวน เพียงพอต่อคนงานก่อสร้างโดยจัดให้มีห้องน้ำ 2 ห้อง และ ห้องส้วมอย่างน้อย 4 ห้อง แยกชาย-หญิงชัดเจน ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกราะ-บ่อกรองไว้อากาศ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานให้เพียงพอ โดย ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไว้อากาศ จำนวน 1 ถัง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ โดยออกแบบค่า BOD เข้าระบบไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพการกำจัด BOD ร้อยละ 75-80 และคงเหลือค่า BOD จากระบบประมาณ 50-60 มิลลิกรัม/ลิตร ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นให้ได้ คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ ในการนี้ที่ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดให้เร่งดำเนินการซ่อมแซม และแก้ไขโดยเร็ว กำชับให้คนงานให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการเกิด น้ำเสีย ตรวจสอบสภาพพื้นที่ไม่ให้มีอุปสรรคที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ จัดให้มีการซีดพ่นแมลง และพาหนะนำโรคภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทุกๆ 1 เดือน 	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวยุ่งดา ชนบท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุทธ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>2.4) มูลฝอย</p> <p>มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการแบ่งเป็นมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งโครงการต้องจัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยดังกล่าว เพื่อคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดลงได้ในระดับหนึ่ง และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษอาหารจากครัวเรือนต่างๆ โดยมูลฝอยดังกล่าวจะนำไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักรามมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p>	<p>มาตรการขั้นการจัดการมูลฝอย</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ กำชับคนงานให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ประสานประสานงานกับองค์กรบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด/ให้เก็บขยะมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง 	

ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนญุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด

หน้า 49/115



ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกย์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกรบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>2.5) การคมนาคม <u>ผลกระทบด้านร่างกาย</u> <ul style="list-style-type: none"> - การเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคม เนื่องจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นจากการมีโครงการ ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตได้ - มลภาวะที่เกิดจากการคมนาคม เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนได-ออกไซด์ และการพุ่งกระจาดของฝุ่นละอองจากถนนเมื่อรถวิ่งผ่าน เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น <u>ผลกระทบด้านจิตใจ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อให้เกิดความเครียดจากการจราจรและการระวังการเกิดอุบัติเหตุ - ก่อให้เกิดความรำคาญจากการเสียงเครื่องยนต์ของรถ ในเวลาพักผ่อน - ก่อให้เกิดความรำคาญจากการพุ่งกระจาดของฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นของควันรถ </p>	<p>มาตรการขดความสามารถคมนาคม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อย�บเนื้อที่ จอดรถสำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่ง คนงาน ก่อสร้างห้ามจอดรถบรรทุกหรือรถขนส่งวัสดุก่อสร้างตลอดแนวทางเข้า-ออกโครงการ 2) กำหนดเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และห้ามดำเนินการใดๆ ภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาการขนส่งอย่างเคร่งครัด 3) กำหนดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยอิมัยความสะดวก ให้กับรถที่จะเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวก ไม่กีดขวาง การจราจร 5) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางการเข้าโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่อง ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 50/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกย์ ตัญตรัยรัตน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>2.6 ผลกระทบต่อสุขภาพคนงานก่อสร้าง ช่วงก่อสร้างอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ คนงานก่อสร้างและประชาชนในพื้นที่ศึกษา จากการ ดำเนินการดังกล่าว พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย ตามแนวคิดทางระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environment Epidemiology) ประกอบด้วย เชื้อโรค (Agent) มนุษย์ (Host) และสิ่งแวดล้อม (Environment) อยู่ในภาวะ สมดุล เมื่อจากวิธีการจัดการมลพิษแต่ละ ประเภทที่ก่อภาระให้ ข้างต้น ในขณะเดียวกันในประเด็นของโรคระบาดของระบบ ทางเดินอาหาร สามารถ พบรได้ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง ซึ่งมี สาเหตุมาจากการบริโภคที่ไม่ถูกสุขาภัยขณะ ดังนั้น โครงการจะต้องกำหนดให้บริษัทรับเหมาให้ความรู้แก่กลุ่ม คนงานดังกล่าวในเรื่องพฤติกรรมการ บริโภคและสุขอนามัย ขั้นพื้นฐานรวมทั้งการจัดหาระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานให้กับ กลุ่มคนงาน ดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดตลอด ช่วงก่อสร้าง</p>	<p>มาตรการดำเนินผลกระทบด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ตรวจสุขภาพคนงานก่อนเริ่มก่อสร้างภายใน 30 วัน และปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง ทั้งนี้เมื่อโครงการเริ่ม ดำเนินการก่อสร้าง คาดว่ามีความต้องการแรงงานทั้งสิ้น 100 คน กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมา/โครงการทำการรื้อถอนและซ่อมเชื้อ โรค บริเวณบ้านพักคนงาน รวมถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีการเก็บข้อมูลฝอยจากสิ่งที่รื้อถอนที่พักคนงานบริเวณ พื้นที่ดังกล่าว ทำการปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการซึ้งของ น้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหนะนำโรค รวมถึงป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อโรค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือโรยปูนขาว หลังปรับสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดพาหนะนำโรค อาทิ หนู ยุง แมลงวัน เป็นต้น 	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ


(นางสาวดวงดาว ชนมุฑ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร



หน้า 51/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกย์ ตัญญารัตน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย	<p>1) ผลกระทบด้านความปลอดภัย โครงการได้ร่วมกับบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างในการกำหนด เชิงก่อสร้างและปิดป้ายแสดง “เขต ก่อสร้าง” และ “เขต อันตราย” ในบริเวณที่ติดตั้งนั่งร้าน บริเวณที่ก่อสร้างอาคาร และเส้นทางล้ำเลียงวัสดุอุปกรณ์ เพื่อก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อบอกทางคนงานก่อสร้างและผู้ที่ผ่านไปมาให้ทราบถึง กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเชิงอันตรายหรือเขตก่อสร้างให้เพิ่ม ความระมัดระวัง คนงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้และ ความชำนาญในงานหลายด้าน โดยจะมีวิศวกรที่มีความรู้และ มีประสบการณ์สูงเป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างของ โครงการ ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ และ嫌านนิรภัย เป็นต้น เพื่อ ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคนงานก่อสร้าง จะต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม ส่วนผู้ที่จะเข้าไปทำงานในเขต อันตรายต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้น สำหรับ ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส่วนใหญ่จะ เกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการจาก อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความ ระมัดระวังหรือความประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การขนส่งติดและวัสดุ ก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดการกีดขวางการจราจร โดยจะดำเนิน ผลกระทบจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความ ปลอดภัยของผู้รับเหมา ก่อสร้างและตัวผู้งานผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ เกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดูแลควบคุมการก่อสร้าง โครงการ และอบรมเชิงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่ หัวหน้างานและคนงานก่อสร้าง หรือจัดหาคู่มือรักษาความ ปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมเชิงในเรื่องมาตรการด้านความ ปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับงาน รวมถึง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับ คนงานก่อสร้าง เช่น หมวกนิรภัย 嫌านนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสียงหู ถุงมือ เป็นต้น และควบคุมให้คนงานก่อสร้างใช้ อุปกรณ์อย่างถูกต้องในขณะปฏิบัติงาน</p> <p>4) ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการ ทำงานเป็นประจำ</p> <p>5) ขณะดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างของตัวอาคารต้องทำ Chain Link ยึดจากตัวอาคาร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตาม ไปทุกๆ 2-3 ชั้น</p>	<p>1) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลของคนงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน หากพบว่าเกิดการชำรุดให้ดำเนินการ แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทันที</p> <p>2) ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าเกิดการ ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>3) ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ โดยการเข้าพับและสอบถามโดยตรง และ ตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความ คิดเห็นที่อยู่บริเวณป้อมยามของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>4) เจ้าของโครงการต้องกำกับดูแลให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวพ่องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด
บัณฑิตนราภรณ์



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>2) ผลกระทบด้านการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>กิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด อัคคีภัยในช่วงของการก่อสร้างโครงการนี้ อาจเกิดจาก ลูกไฟของงานเชื่อมและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า รวมถึงการตกแต่งภายใน ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีดับเพลิงเคมีประจำอยู่ด้านข้างต่างๆ ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่เสี่ยงต่อการเกิด อัคคีภัย ซึ่งสามารถใช้ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลวิเคราะห์ระบบ ดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัยในช่วงการดำเนินการ ก่อสร้างของหลายโครงการที่ผ่านมาไม่พบว่ามีเหตุเพลิง ไหม้แต่อย่างใด ซึ่งสามารถประเมินได้ว่าลักษณะการ ดำเนินโครงการจะมีผลกระทบในเรื่องของผลกระทบด้าน อัคคีภัยอยู่ในระดับต่ำทั้งต่อหน่วยงานท้องถิ่นและต่อชุมชน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบในด้าน อัคคีภัยต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการจากการ ก่อสร้างโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>6) จัดทำร้านและติดป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน</p> <p>7) จัดให้มีแสงสว่างบริเวณด้านหน้าถนนทางเข้า-ออกโครงการให้เพียงพอ</p> <p>8) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อ ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คุณภาพก่อสร้างและyan พาหนะ ต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>9) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์รักษาพยาบาล เบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงาน ก่อสร้าง</p> <p>10) จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น และสหคต่อการ เคลื่อนย้าย เพื่อช่วยลดความรุนแรงของเหตุเพลิงไหม้</p> <p>มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>1) จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งาน ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้เกิด ประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานและเกิดความปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2) อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเครื่องเพลิง จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและพนักงานจะต้องปฏิบัติตาม กฎความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านั้นอย่าง เกร่งครัด</p>	

ลงนาม 2563 ลงชื่อ



(นางสาวต่องดาว ชัยฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้า 53/115

ลงนาม 2563 ลงชื่อ

(นายพุทธ์ ตัญญตรัยรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>3) ก่อนและหลังการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ โดยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี ตามปกติและมีความปลอดภัยในการใช้งานในครั้งต่อไป</p> <p>มาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคล</p> <p>1) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะการก่อสร้างในแต่ละประเภท</p> <p>2) ออกกฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการทำงานเพื่อความปลอดภัย</p> <p>3) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน/คุนงานก่อสร้างในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย</p> <p>4) จัดให้มีการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1) ห้ามสูบบุหรี่และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดไฟ</p> <p>2) จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกห้องการปฏิบัติงานในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>3) ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยภายนอกห้องการปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>4) จัดเตรียมถังน้ำดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด ABC และ CO₂ ประจำจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยให้เพียงพอ</p> <p>5) ใช้อุปกรณ์ดัดไฟแบบขัดโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวทองดา ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ห้องน้ำยาพแพและสูนทรียภาพ	ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น อาชีวะสร้างความรำคาญทางสายตา (มลทศน์) และความรุ๊สึกไม่ปลดภัย จากอุบัติเหตุแก๊ซุมชนในบริเวณใกล้เดียงได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างจะจัดทำแนวรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร และติดตั้งแผงใบ (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารตลอดแนวความสูงของอาคารทั้ง 4 ด้าน เพื่อบังกันการตกลงกระเด็นของวัสดุ ก่อสร้างและป้องกันการพุ่งกระเจยของฝุ่นละออง นอกจากนี้ ยังสามารถบดบังกิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างอาคารของโครงการได้ ดังนั้น ผู้ที่ผ่านไป-มาและผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เดียงกับพื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบด้านห้องน้ำยาพแพและสูนทรียภาพอยู่ในระดับต่ำ	<p>1) จัดทำรั้วทึบ Metal Sheet รอบแนวเขตที่ดินของโครงการความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยปิดกันตามแนวเขตที่ดินของโครงการที่ติดต่อที่สาธารณะหรือที่ดินด่างผู้ครอบครอง เพื่อบังกันวัสดุตกหล่นและบดบังมลทศน์จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ</p> <p>2) ติดตั้งแผงใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด้าน ตลอดแนวความสูงของอาคาร เพื่อบังกันการพุ่งกระเจยของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารของโครงการบดบังมลทศน์</p> <p>3) ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้</p> <p>4) ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ปราศจากมูลฝอยและกองเศษ</p>	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 55/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญจรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลค่านชุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยง ของโรงพยาบาลค่านชุนทด (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 โบราณสถานและโบราณคดี	จากการตรวจสอบรายชื่อและที่ดังของโบราณสถานในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโครงการ ไม่พบแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เมื่อคาดการผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการในเรื่องความสั่นสะเทือนจากการวางฐานราก พบว่า ระดับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการใช้เสาเข็มแบบเจาะ จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แม้แต่อาคารที่อยู่ห่างไกลต่อความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนดังนั้น กิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานดังกล่าวแต่อย่างใด	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และในการชุดดินหากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และซากดึกดำบรรพ์ ให้หยุดการชุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที	-

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ 1) สำนักงานโยธาฯ และแผนกวิทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) 2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (ทสจ.นครราชสีมา) และ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลค่านชุนทด โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นางสาวดวงดาว ชนาท)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่านชุนทด

หน้า 56/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอพักปัจจุบัน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ลักษณะพื้นที่ของโครงการจะมีลักษณะเป็นพื้นที่รกร้าง โดยสภาพพื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่ที่ว่างไปเป็นพื้นที่ที่ถูกบดบังด้วยพื้นคอนกรีต ซึ่งมีระดับสูงกว่าระดับถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการประมาณ 0.10 เมตร ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่ว่างรอใช้ประโยชน์ พื้นที่ส่วนราชการ ซึ่งมีการปรับลดพื้นที่ให้มีระดับสูงกว่าระดับถนนสาธารณะ และมีระดับความสูงของอาคารใกล้เคียงกับอาคารของโครงการ นอกจากนี้ ทางโครงการได้มีการจัดภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีทัศนียภาพที่ดี ซึ่งมีขนาดพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการบริเวณชั้นที่ 1 ประมาณ 948.87 ตารางเมตร และลดอคแนวเขตที่ดินของโครงการ ยังมีแนวรั้วและไม้ขวางเพื่อบังบอกราคาเขตที่ดิน โดยการพัฒนาพื้นที่โครงการจะจำกัดเฉพาะภายในบริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในบริเวณชั้นเดียวแต่อย่างใด ดังนั้น ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรวมแต่อย่างใด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมและดูแลสภาพพื้นที่ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้และดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวพ่องดา ชนญุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยง ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	เมื่อเปิดดำเนินโครงการ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะเป็นที่ดังของตัวอาคารโครงการและเป็นที่ว่างที่ปราศจากอาคารปักกลุ่ม ซึ่งจะใช้เป็นถนนทางวิ่งและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยไม่มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ โครงการจะมีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้คลุมดินภายในบริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการ เพื่อปักกลุ่มดินและช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ประกอบกับพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบและมีระบบระบายน้ำฝน อีกทั้งยังมีระบบหน่วงน้ำซึ่งสามารถรับปริมาณน้ำฝนที่ไหลบ่าในช่วงที่ฝนตกก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดินอย่างมีนัยสำคัญ	1) ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 2) บำรุงรักษาระบบระบายน้ำของพื้นที่ให้มีสภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนาภรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชนครัวเรือน



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุทธ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว	ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความด้านท่าม ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ ด้านท่ามแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ออก ตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(3) แห่ง ^{พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522} ซึ่งแก้ไข ^{เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543} สำหรับพื้นที่โครงการฯ ที่ตั้งอยู่อิฐเผือด่านขุน ทด จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นทิน ทราย และหินทรายแป้ง สิน้ำดาลแคมแดง และสิน้ำดาล แคมม่วง ชั้นบางถึงชั้นหนา พบรหินกรวดมนเนื่องปูนแทรก เกิดจากการพัดพาตะกอนของแม่น้ำโขงตะวัด เกิดการหัน ดมของตะกอนทั้งในแม่น้ำและที่ราบลุ่มน้ำท่ามถึงสองฝั่ง แม่น้ำ จากการพิจารณาแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย พ.ศ. 2556 ของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งได้แบ่งระดับ ความรุนแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานเมอร์คัลลี ออกเป็น 5 ระดับ พบว่า พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีความ เบา (คนchromaticไม่รู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจพบได้) ดังนั้นความเสี่ยงจึงอยู่ในระดับต่ำ	-	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดาวนุทย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ	<p>1) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ</p> <p>ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะดำเนินการส่วนใหญ่จะเกิดจากการจราจรภายในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและถนนทางวิ่งภายในโครงการ ซึ่งสามารถที่เดินทางได้โดยใช้รถยนต์ ซึ่งมีความเข้มข้นของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได้แก่ TSP, PM-10, SO₂, NO₂ และ CO เท่ากับ 0.04718, 0.03409, 0.021039, 0.0095 และ 1.719 มิลลิกรัม/กรัม/เมตร ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ สำหรับยัตราชาร์ดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ของพันธุ์ไม้ยืนต้นภายในบริเวณโครงการ พบว่า มีอัตราการดูดซับก๊าซcarbon dioxide ประมาณ 134.09 มิลลิวัน ซึ่งเป็นการลดอัตราการปล่อยก๊าซcarbon dioxide ได้มากกว่า 15.94 มิลลิวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวของโครงการสามารถดูดซับก๊าซcarbon dioxide ได้อย่างมากกว่าที่คาดการณ์ไว้</p>	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง ขนาดพื้นที่ 948.87 ตารางเมตร และปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่โครงการขนาดพื้นที่ 315.94 ตารางเมตร เพื่อให้เกิดความสวยงามและช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ</p> <p>2) คูแลดันไม้ตัดดอนพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เนื่องจากดันไม้สามารถช่วยป้องกันฝุ่นละอองได้และช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ</p> <p>3) จำกัดความเร็วของรถที่แล่นอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนของผู้ขับขี่</p> <p>4) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และภายในบริเวณที่จอดรถของโครงการให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทันที</p> <p>5) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้งานระบบปรับอากาศอย่างถูกวิธีและแนะนำการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>6) คูแลดันภายในโครงการให้มีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละออง</p> <p>7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาด้านไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ และหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปักทดแทนใหม่ทันที</p>	<p>- ตรวจวัด TSP (24 ชม.), PM-10 (24 ชม.), CO, SO₂, NO₂ และ HC ในพื้นที่โครงการ ซึ่งดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วง 3 ปี แรกของการดำเนินงานของโครงการ โดยการตรวจวัดแต่ละครั้งให้ทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง และเสนอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และองค์กรบริหารส่วนตำบลชุมชน ทุก 6 เดือน</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ



(นางสาวต่องดา ชนยุทธ์)*

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน

หน้า 60/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ


(นายพุกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น




ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>2) การระบายน้ำอากาศ</p> <p>ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากโครงการส่วนหมื่นจะเกิดจากการคาดคะเนความร้อนของคอนกรีตจากผนังอาคารและพื้นผิวนานกว่าอากาศ ซึ่งเป็นความร้อนที่เกิดจากการพากวาร้อนและการแผ่รังสีความร้อนของคอนกรีตเมื่ออุณหภูมิของอาคารสูงกว่าอุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบอาคาร โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายและช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น ซึ่งโครงการจะจัดให้มีการระบายน้ำอากาศภายในตัวอาคารโดยใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในอาคารของโครงการ และโครงการได้มีการออกแบบอาคารให้มีช่องลมและหน้าต่างจำนวนมาก เพื่อช่วยถ่ายเทอากาศจากภายในอาคารออกสู่บรรยากาศภายนอก จึงทำให้มีผลลัพธ์ของการบริโภคพื้นที่โครงการยังคงสามารถหมุนเวียนได้ดังเดิม นอกจากนี้ โครงการยังได้ออกแบบให้ตัวอาคารของโครงการมีค่าการถ่ายเทความร้อนของผนังและหลังคาในส่วนที่มีการปรับอากาศ (OTTV และ RTTV) เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ดังนั้น การระบายน้ำอากาศของโครงการในระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>8) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้งานระบบปรับอากาศอย่างถูกวิธีและแนะนำการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>9) ดูแลถนนภายในโครงการให้มีสภาพดี ไม่ชำรุด และสะอาดอยู่เสมอ เพื่อบ่งกันไม่ให้เกิดฝุ่นละออง</p> <p>10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ และหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปลูกทดแทนใหม่ทันที</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวอรุณดา ชนบท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 61/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	<p>สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่าง และสถานที่ราชการ ซึ่งมีลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นอาคารอยู่อาศัย ร้านค้า เป็นต้น โดยทรัพยากรทางด้านชีวภาพส่วนใหญ่จะเป็นพืชพรรณที่ปลูกประดับไว้ภายในอาคารหรือบ้านพักอาศัย ซึ่งไม่พบว่ามีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพที่สำคัญหรือ หายากควรคำนึงถึงการอนุรักษ์แต่อย่างใด ซึ่งทั้ง สัตว์และพืชพรรณที่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่โครงการและบริเวณ ใกล้เคียงเป็นชนิดที่พบเห็นได้ในชุมชนทั่วไปเท่านั้น โดย คาดว่ากิจกรรมของโครงการจะไม่รบกวนการดำรงชีพของ สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ข้างเดียวยอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อ โครงการแล้วเสร็จจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมและ รักษาสภาพทัศนียภาพภายในบริเวณพื้นที่โครงการ โดย พืชพรรณที่ปลูกจะเป็นชนิดที่จัดสรรโดยเน้นคุณค่าในด้าน ความสวยงามเป็นหลัก จึงไม่มีความต้องเด่นในเชิง นิเวศวิทยาแต่อย่างใด ดังนั้น การจัดพื้นที่สีเขียวของ โครงการจะเน้นประโยชน์สำหรับมนุษย์เป็นหลัก จึงไม่ ส่งผลกระทบต่อคุณค่าของนิเวศในระดับที่สามารถบรรบุ ถึงระดับของผลประโยชน์ได้ แต่จะเป็นประโยชน์ในด้าน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกลุ่มชุมชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสันติสุขใน ทรัพยากรดิน คุณภาพน้ำ และ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชัยยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 62/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกย์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกรหบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรีวิวภาพทางน้ำ	จากการสำรวจสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร พบว่า มีแหล่งน้ำพิवิตนิเกิดขึ้นจากธรรมชาติ คือ ปิงถนนหักน้อย และแหล่งน้ำพิวิตนิที่เกิดจากการขุดของหน่วยงานเอกชน เพื่อชุดดินไปใช้ในการก่อสร้าง ที่บ้านที่กักเก็บน้ำเพื่อเติมสัดวน้ำ ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่ใกล้เดิมใช้เป็นแหล่งทابลา และจับสตัวน้ำ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหาร ดังนั้น จึงพบว่ามีผลกระทบต่อทรัพยากรีวิวภาพในน้ำในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกิจกรรมคุณค่า การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดให้มีแนวรั้วหรือเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์เพื่อแบ่งเขตระหว่างแนวเขตที่ดินของโครงการกับแนวเขตที่ดินบุคคลอื่น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและคุ้มครองที่ดิน ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรีวิวภาพ บนบกและชีวภาพในน้ำ เช่น การรุกล้ำพื้นที่บุคคลอื่น ๆ การทิ้งเศษขยะมูลฝอย/วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ตลอดระยะเวลาซึ่งก่อสร้าง ติดป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงสู่พื้นที่ชั่วคราวโดยเด็ดขาด ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงสู่พื้นที่ชั่วคราว ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ออกแบบ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทั้งก่อนและหลังการออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน



หน้า 63/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>1) ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการ</p> <p>การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการตั้งกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่โรงพยาบาล ที่ใช้เป็นสถานที่ราชการ กล่าวคือ พื้นที่สถานที่ราชการจะเพิ่มขึ้น 0.001 ตารางกิโลเมตร หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.001 และพื้นที่ว่างลดลง 0.001 ตารางกิโลเมตร หรือลดลงจากเดิมร้อยละ 0.001 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในสัดส่วนที่น้อยมาก</p> <p>นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารโรงพยาบาล จะทำให้รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย จากที่ว่างเป็นอาคารโรงพยาบาล ซึ่งการพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงคาดว่าการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>1) ควบคุมการก่อสร้างอาคารของโครงการและระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ออกแบบไว้ ได้แก่ การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ (พื้นที่ด้านอาคาร พื้นที่ดิน พื้นที่ว่าง และพื้นที่สีเขียว) ระยะถอยร่นของด้านอาคาร ถนนและทางเท้า และที่จอดรถ</p> <p>2) การดำเนินกิจกรรมของโครงการต้องกระทำเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น</p> <p>3) ห้ามดำเนินการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารใดๆ จากแบบแปลนที่กำหนดไว้</p> <p>4) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต้องแจ้งให้กับหน่วยงานที่อนุญาตโครงการได้ทราบและได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการ</p>	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชุมยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายและข้อกำหนด ผังเมือง</p> <p>จากการตรวจสอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับผังเมือง รวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 พบว่า พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่บริเวณหมายเลข 3.2 (สีเขียว) ที่กำหนดให้เป็นที่ดิน ประเทอนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การอนุรักษ์ และส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา สถาบันราชการ และการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ</p> <p>โดยสรุป โครงการมีลักษณะเป็นประเภทโรงพยาบาล จัดเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ และภายใต้พื้นที่โครงการมีอาคารที่พัก เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการอยู่อาศัยที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร ขนาดใหญ่ ดังนั้นโครงการจึงสามารถดำเนินกิจการ ดังกล่าวได้โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับผัง เมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560</p>		

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวตองดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 65/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้น้ำ	<p>เมื่ออาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เปิดดำเนินการจะมีความต้องการในการใช้น้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 126 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีปริมาณน้ำสำรองภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 135 ลูกบาศก์เมตร (ถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 115 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง และถังเก็บน้ำบนอาคารบริเวณชั้นหลังคา จำนวน 8 ถัง รวมปริมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งสามารถสำรองปริมาณน้ำให้ภายในโครงการได้ประมาณ 1.07 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) ได้กำหนดให้ “โครงการที่พัฒนาศักยภาพและบริการชุมชนต้องจัดให้มีปริมาณน้ำสำรองภายในโครงการไม่น้อยกว่า 1 วัน”</p> <p>โครงการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการน้ำประปาของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น โครงการจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 126 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการได้รับหนังสือรับรองการให้บริการน้ำประปาแก่โครงการจากกรุงเทพมหานคร สาขาด่านขุนทดแล้ว ซึ่งการประปาได้มีการรักษาภาระดับแรงดันของน้ำประปาให้สม่ำเสมอตลอดแนวท่อ ดังนั้น จึงคาดว่าปริมาณการใช้น้ำของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>1) ให้จดบันทึกปริมาณน้ำใช้ภายในโครงการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความพอดีของน้ำประปาของโครงการต่อการใช้น้ำ</p> <p>2) หลักเลี้ยงการกักเก็บน้ำประจำในช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำสูงสุดของแต่ละวัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 16.00-20.00 น. โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>3) เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำและรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>4) หมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของระบบห้องและอุปกรณ์ในระบบจ่ายน้ำประปาส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีการรั่วซึมช้าๆ ให้หยุดเสียหาย ให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว</p> <p>5) ออกแบบถังเก็บน้ำสำรองให้มีความสะอาดและปลอดภัยในการทำความสะอาดและปลดออกภัยสำหรับผู้บริโภค ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบให้กันถังเก็บน้ำได้ดีตามมาตรฐานและปรับปรุงร่วมตากอน (Sump) ขนาดเล็กเพื่อใช้ในการรวบรวมตากอน และการทำความสะอาดถังเก็บน้ำ - กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทุกๆ 6 เดือนเพื่อป้องกัน Sludging ตากอน และป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เข้าไปเจริญเติบโตจนทำให้น้ำภายในถังเก็บน้ำเกิดการปนเปื้อนได้ โดยตัวถังต้องมีฝาถัง 2 ฝา เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการทำความสะอาด - เคลื่อนถังสำรองน้ำด้วยสารกันซึมและป้องกันความชื้น ที่ไม่ทำให้เหล็กเกิดการกัดกร่อน ไม่เป็นพิษ และสามารถใช้กับน้ำได้ 	<p>- ดำเนินการตรวจสอบสภาพของระบบจ่ายน้ำประปาภายในโครงการและบันทึกปริมาณการใช้น้ำของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด มหาวิทยาลัยขอนแก่น



หน้า 66/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	<p>โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเย็นกับกลับ (Contact Aeration Activated Sludge : A/S) ขนาดความสามารถในการบำบัด 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการได้อย่างเพียงพอ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 98.61 ลูกบาศก์เมตร และเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถถูกดูแลรักษาง่าย ได้ด้วย สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการแต่ละชุด ประกอบด้วย ส่วนดักไขมัน (Grease Trap), ส่วนเกราะ (Septic Tank), ส่วนปรับสมดุล (Equalization Tank), ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank), ส่วนตะกอน (Sedimentation Chamber) และส่วนฆ่าเชื้อโรค (Chlorine Disinfection)</p> <p>สำหรับน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะระบายนอกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ หากโครงการจะติดตั้งระบบฆ่าเชื้อโรคไว้บริเวณปากท่อระบายน้ำทึบจากส่วนตากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ และได้มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในระดับต่ำ</p>	<p>1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเย็นกับกลับ (Contact Aeration Activated Sludge : A/S) ขนาดความสามารถในการบำบัด 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92 น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการจะมีค่าบีโอดี (BOD) ลดลงจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือประมาณ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งประเภท ก. ที่กำหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการสำหรับรองลงนอน้ำเสีย (Aerosol) ขนาด 1.50 ตารางเมตร (กว้าง 1.0 เมตร และยาว 1.5 เมตร) ที่ความสูง 0.4 เมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>3) กำจัดกากมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการจัดให้มีบ่อปุ๋ยหมักสำหรับกำจัดกากมีเทน (Mature Compost) จำนวน 1 บ่อ ขนาด 1.50 ตารางเมตร (กว้าง 1.0 เมตร และยาว 1.50 เมตร) และสูง 0.4 เมตร เพื่อดักจับกากมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทึบหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทึบจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยตัวนี้ที่ดำเนินการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid (SS), Total Dissolved Solids (TDS), Settleable Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Oil & Grease และ Total Coliform Bacteria</p> <p>2) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทึบจากอาคารประเภท ช กำหนดให้มีคุณภาพน้ำทึบจากอาคารโดยมีค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าของแข็งแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>3) จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบทส.1 และจัดเก็บใบอนุญาตที่ต้องทำให้ถูกต้องนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎหมาย รวมถึง กำหนดผลักดันที่ต้องดำเนินการ ตลอดไป</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ



(นายวิภาวดี ชัยฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ พันธุ์รัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมทัด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมทัด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>5) ติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียรวมแยกจาก มิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารและบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>6) ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ในการนี้ที่ ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการ ซ่อมแซมหรือแก้ไขโดยทันที</p> <p>7) ตรวจสอบปริมาณตะกอนและสิ่งปฏิกูลในส่วนเกราะของ ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ 2 เดือน/ครั้ง หากพบว่ามีปริมาณ ตะกอนมากเกินขีดเก็บกัก ต้องทำการสูบออกเพื่อไม่ให้มี ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย</p> <p>8) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณไขมันในถังทุกสัปดาห์ หากพบว่ามี ปริมาณไขมันมากเกินไป ให้ตักออกไขมันใส่ในถุงที่มีกระดาษ ชำระรองบริเวณก้นถุง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากการ ไขมันและทิ้งไว้ให้แห้งภายในอาคารพักร้อนมูลฝอย ก่อน รวบรวมทิ้งลงในถุงคำพร้อมมัดปากถุงให้มิดชิด เพื่อรอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมทัดเข้ามาเก็บชลบุรี</p>	<p>การเบ็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p> <p>4) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อพนักงานท้องถิ่น (องค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านชุมทัด) ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป ตามกฎกระทรวง เรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเบ็บ สถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นางสาวต่องดา ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมทัด



หน้า 68/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>9) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบว่า ไม่ควรทิ้งสิ่งอื่นใดที่บ่อยถ่ายไม่ได้ลงในโถส้วม โถปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ซึ่งอาจทำให้ระบายน้ำอุดตัน</p> <p>10) เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น</p> <p>11) จัดให้มีคู่มือหรือเอกสารแสดงวิธีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจัดเก็บไว้ที่ห้องสำนักงานของโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้สะดวกและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>12) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้อยู่อาศัยภายในโครงการน้อยที่สุด โดยในการสูบสิ่งปฏิกูล จะสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถได้บริเวณใกล้กับพื้นที่ดังระบบบำบัดน้ำเสีย และหากสายสูบไปยังฝาถังเก็บตะกอนได้อย่างสะดวก - ในช่วงที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล การเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัวอย่างน้ำ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการรับทราบล่วงหน้าโดยแจ้งวัน เวลา ที่แน่นอน ซึ่งโดยปกติใช้เวลาในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูลไม่เกิน 1 ชั่วโมง 	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ	<p>ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นแบบท่อแยก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การระบายน้ำทิ้ง ปริมาณน้ำเสียจากอาคารของโครงการ เมื่อผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการจะมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดแล้ว จะให้ไปรวมกันที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 ซึ่งโครงการได้รับอนุญาตให้เชื่อมท่อระบายน้ำและระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แล้ว - การระบายน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมดจะให้ไปตามท่อระบายน้ำฝนภายในอาคารก่อนให้ลงสู่ท่อระบายน้ำที่อยู่โดยรอบอาคารตามแนวเขตที่ดินของโครงการ ไปยังบ่อหน่วยน้ำ โดยโครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วยน้ำขนาดความจุ 520 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งโครงการได้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 ต่อไป 	<p>1) โครงการใช้ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6-0.8 เมตร ซึ่งมีความยาวของท่อระบายน้ำภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 170.00 และ 300 เมตร ตามลำดับ โดยคิดเป็นความสามารถในการ涵ท่วงปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ 139.20 ลูกบาศก์เมตร และโครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วยน้ำภายในพื้นที่โครงการจำนวน 1 บ่อจัดให้มีบ่อหน่วยน้ำขนาดความจุ 520 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรับปริมาณน้ำหลักที่เพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนาโครงการได้อย่างเพียงพอ และจะระบายน้ำฝนที่เก็บกักไว้ออกในอัตราไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อประโยชน์ในการชะลอการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมด้วยพื้นที่ข้างเดียวโครงการ</p> <p>2) ตรวจสอบดูแลบ่อพักน้ำของระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ</p> <p>3) ติดตั้งตัวแรงดักกุญแจอยู่บริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำ และตรวจสอบการอุดตันของตะกอนดินของตัวแรงดักกุญแจเดือน หากพบว่ามีการอุดตันให้ดำเนินการลอกตะกอนด้วยเรือ เพื่อให้น้ำสามารถไหลลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการได้อย่างสะดวก</p> <p>4) ในกรณีที่มีตะกอนดักท่อระบายน้ำ โครงการจะประสานให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เข้ามาร่วมดำเนินการขุดลอกตะกอนหรือใช้รถถังน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้มีตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำ ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน (เดือนเมษายนของทุกปี)</p>	<p>1) ตรวจสอบสิ่งปลูกต้น/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ และทำความสะอาด เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>2) ตรวจสอบสภาพท่อไป รอยแตก/ชำรุด และการอุดตันของท่อระบายน้ำภายในโครงการ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำภายในโครงการเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 70/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญตรัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยชลประทาน



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลค่านชุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลค่านชุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ (ต่อ)	ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการได้ออกแบบให้มีระบบระบายน้ำและระบบหน่วงน้ำฝันส่วนเกินไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีการพัฒนาโครงการ รวมถึงติดตั้งระบบบานด์น้ำเสียเพื่อป้องกันให้มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจากการระบายน้ำของโครงการในระยะเบ็ดเตล็ดดำเนินการจะมีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงอยู่ในระดับต่ำ	5) ตรวจสอบสภาพท่อไป รายเดือน/ชารุดและการขุดดันของท่อระบายน้ำภายในโครงการ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำภายในโครงการเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที 6) จัดให้มีมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสาร เหตุการณ์น้ำท่วมหากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงให้โครงการแจ้งผู้อยู่อาศัยหรือผู้เช้าพักภายในโครงการทราบ และประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่านชุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญญตรัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย	<p>ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมภายในโครงการ ในช่วงการเปิดดำเนินการโครงการมีประมาณ 2.483 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้น ภายในโครงการจะถูกนำไปทิ้งยังห้องพักรวมมูลฝอย ประจำชั้น ซึ่งมีจำนวนห้องละ 1 ห้อง และพื้นที่ห้องพักมูลฝอยติดเชือประจําชั้นไว้อย่างเป็นสัดส่วนขนาดพื้นที่ 3.40 ตารางเมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโครงการจะรับรวมมูลฝอย จากห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้น ส่วนมูลฝอยติดเชือเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชือ พ.ศ. 2545 ก่อนเคลื่อนย้ายไปพักไว้ที่ห้องพัก มูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งมีจำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ประมาณ 12.75 ตารางเมตร ซึ่งภายในห้องพักรวมมูลฝอย ของโครงการจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนพักมูลฝอยเบิก สำนักมูลฝอยริชีเดล ส่วนพักมูลฝอยแห้ง ส่วนพักมูลฝอยอันตราย และส่วนพักมูลฝอยติดเชือ ภายในอาคารห้องพักรวมมูลฝอยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนพักมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ (มูลฝอยเบิก) มีขนาด 2.25 ตารางเมตร ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บ มูลฝอย 3.375 ลูกบาศก์เมตร (ติดต่อกันอยู่สูง 1.50 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ หรือมูลฝอยเบิกที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้ประมาณ 4.16 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่คัดแยกประเภทขยะ โดย จะจัดให้มีถังรองรับขยะแยกประเภท ภายใต้บริเวณต่างๆ ตาม ความเหมาะสมของแหล่งกำเนิด <p>มาตรการจัดการมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยริชีเดล มูลฝอยแห้งทั่วไป และมูลฝอยอันตราย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยติดตั้งระบบบำบัดอากาศมีประสิทธิภาพ มีเครื่องดูดซับและกรองอากาศ โดยประสิทธิภาพต้องได้มาตรฐาน ที่มีการเก็บข้อมูลฝอยรวมเท่านั้น และจัดให้มีท่อระบายน้ำเสีย จากการทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 2) ติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดให้เข้ามาดำเนินการเก็บข้อมูลฝอยของโครงการไปกำจัดทุกวัน 3) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง/ชั้น/ห้อง (ถังมูลฝอยเบิก (สีเขียว) 1 ถัง ถังมูลฝอยริชีเดล (สีเหลือง) 1 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีแดง) 1 ถัง) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการมาทำการรับรวมใส่ถุงแล้วนำไปคัดแยกตามประเภทของมูลฝอยแล้วนำไปรวมไว้บริเวณห้องพักรวมมูลฝอย ของโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยแตกร้าวให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที 2) ตรวจสอบการตอกค้างมูลฝอย/การหาความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวทองดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 72/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญญารยัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยว ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาด 2.25 ตารางเมตร ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บมูลฝอยได้ประมาณ 3.375 ลูกบาศก์เมตร (ศิดที่ก่องมูลฝอยสูง 1.50 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้ประมาณ 4.44 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) - ส่วนพักมูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) มีขนาด 2.25 ตารางเมตร ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บมูลฝอยได้ประมาณ 3.375 ลูกบาศก์เมตร (ศิดที่ก่องมูลฝอยสูง 1.50 เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยแห้งที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้ประมาณ 44.41 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) - ส่วนพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2.25 ตารางเมตร ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บมูลฝอยได้ประมาณ 3.375 ลูกบาศก์เมตร (ศิดที่ก่องมูลฝอยสูง 1.50 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้ประมาณ 71.05 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) - ส่วนพักมูลฝอยติดเชื้อ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3.75 ตารางเมตร ซึ่งมีความสามารถในการจัดเก็บมูลฝอยได้ประมาณ 5.625 ลูกบาศก์เมตร (ศิดที่ก่องมูลฝอยสูง 1.50 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้ประมาณ 7.40 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 	<ul style="list-style-type: none"> 4) ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นมีประตูปิดมีลิฟต์ เพื่อบังกันกลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่ภายนอกได้ 5) ติดต่อให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลภายในโครงการ 6) ตรวจสอบภายนครองรับมูลฝอยให้มีสภาพไม่แตกชำรุดหรือร้าวซึมและมีฝ้าปิดมิดชิด 7) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดพักรวบมูลฝอยเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่นที่เกิดจากการย่อยสลายของมูลฝอยโดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างอาคารพักรวบมูลฝอยจะหลงเหลือไว้น้ำเสียและเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป 8) จัดให้มีที่จอดรถสำหรับเก็บขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถไว้บริเวณที่จอดรถดังกล่าวเพื่อป้องกันภัยให้รถคันอื่นเข้ามาจอดกีดขวางตำแหน่งที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอย 9) จัดพนักงานดูแลรักษาความสะอาดให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยเพื่อให้การขยยถ่ายมูลฝอยเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 10) หลังจากจัดเก็บมูลฝอยแล้วเสร็จให้ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของเส้นทางเก็บขยะมูลฝอยและบริเวณที่จอดรถมูลฝอยให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นางสาวต้องด้า ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 73/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นายพุกษ์ ตัญญารัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าอาคารพักรถมูลฝอยของโครงการในแต่ละส่วนสามารถรับปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ดังนั้น จึงเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ</p> <p>(1) มูลฝอยทั่วไป</p> <p>โครงการจะจัดให้มีที่พักมูลฝอยประจำชั้น อุบัติเหตุบริเวณหน้าลิฟต์ชั้นของ โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยทั่วไปจำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยเบียกจำนวน 1 ถังมูลฝอยอันตรายจำนวน 1 ถัง และถังขยะรีไซเคิลจำนวน 1 ถัง) ในแต่ละชั้นจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ พร้อมด้วยมูลฝอยแต่ละประเภทและนำไปพักเก็บไว้ที่อาคารพักรถมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอให้ห้องคาระบิหรารส่วนตำบลด่านขุนทดเข้ามาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปประเภทต่างๆ จากอาคารพักรถมูลฝอยไปจัดตามความเหมาะสม</p> <p>(2) มูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>โครงการได้จัดพื้นที่ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อประจำชั้น ไว้อย่างเป็นสัดส่วนขนาดพื้นที่ 3.40 ตารางเมตร บริเวณใกล้กับพื้นที่พักขยะมูลฝอยทั่วไป โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะของทางโรงพยาบาลจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากถัง</p>	<p>11) ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไปต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานตามหลักเกณฑ์</p> <p>12) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงานตัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป</p> <p>มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะของโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมการป้องกันและระวังการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากเชื้อติดเชื้อตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อจากถังขยะติดเชื้อในห้องพักขยะติดเชื้อประจำชั้น ดึงขุงออกจากรถ แมดปากถุงให้มิดชิด รวมรวมถุงขยะใส่ถังสำหรับขยะติดเชื้อ และเปลี่ยนถุงใหม่ให้ใส่แทนที่ และล้างถังขยะผ่านทางลิฟต์ชั้นของ นำไปไว้ที่ห้องพักขยะติดเชื้อ พนักงานทำความสะอาดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมขยะ ได้กำหนดให้มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากและจมูก และถุงมือยาง 2 ชั้นทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้งให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายและในมือที่เชื้อโรค ก่อนนำไปซักล้าง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากทำงานเสร็จ จัดให้มีพื้นที่รองรับมูลฝอยติดเชื้อ มีขนาดพื้นที่ 3.75 ตารางเมตร และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการมาทำการรวมรวมใส่ถุงแล้วนำไปพักไว้ที่บริเวณห้องพักรถมูลฝอยของโครงการ 	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวตองดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกย์ ตัญญตรัยรัตน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยว ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	รองรับมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐาน ฯ มากยังอาการพักรวมมูลฝอย ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ ชีสเทิร์มส์ จะเข้ามาเก็บขั้นมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย	ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 5) ประสานงานไปยังบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ ชีสเทิร์มส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่รับผิดชอบในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลเข้ามาเก็บขั้นมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายลักษณะ 2 วัน หรือมากกว่าทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. 6) ล้างทำความสะอาดถังขยะติดเชื้อและรถขันขยะ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังเสร็จสิ้นการเก็บขยะแต่ละวัน	
3.6 การคมนาคม และการจราจร	คาดว่าโครงการจะสามารถเปิดดำเนินการได้ประมาณต้นปี พ.ศ. 2565 ซึ่งปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการจะคิดจากพื้นที่การรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมด 310 คัน (นับรวมที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา จำนวน 4 คัน) หรือ 310 PCU และศักดิ์ที่กรณีที่流れ้ำที่สุดโดยกำหนดให้รถยนต์ออกจากพื้นที่โครงการพร้อมกันทั้งหมดใน 1 ชั่วโมง หรือมีค่า เท่ากับ -310 PCU/ชั่วโมง การประเมินผลกระทบจราจรบนถนนสาย 2148 ด่านขุนทด หนองสรวง มีดังนี้	1) จัดที่จอดรถให้เพียงพออย่างน้อย 52 คัน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 2) จัดระเบียบการจอดรถภายในโครงการเพื่อให้การเข้า-ออกบริเวณพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 3) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายบอกตำแหน่ง ดังๆ และลูกศร แสดงทิศทางการสัญจรภายในโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจนในระยะทางพอสมควรที่จะปลอดภัยได้ทันท่วงทีในโครงการเพื่อให้การสัญจรภายในโครงการมีความสะดวกและเป็นระเบียบ 4) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวถนนภายในโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า	1) ตรวจสอบสภาพสัญญาณจราจร ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียง ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณรถยนต์จากโครงการ หากพบว่ามีปัญหาให้รีบดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยทันที

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวตองดา ชันยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญตรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม และการจราจร (ต่อ)	<p>1) สภาพการจราจรในช่วงวันทำการ</p> <p>(ก) ผังที่ตั้งโครงการ : ช่วงดำเนินการปี พ.ศ. 2565-2567 มีค่า V/c Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.30 และ 0.30 พบว่า มีการให้ลงทุนที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p> <p>(ข) ผังตั้งร่างข้ามโครงการ : ช่วงดำเนินการปี พ.ศ. 2565-2567 มีค่า V/c Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.26 และ 0.26 พบว่าการให้ลงทุนที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p> <p>2) สภาพการจราจรในช่วงวันหยุด</p> <p>(ก) ผังที่ตั้งโครงการ : ช่วงดำเนินการปี พ.ศ. 2565-2567 มีค่า V/c Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.25 และ 0.25 การให้ลงทุนที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่น ๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p>	<p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยความละเอียด ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวาง กระแสน้ำที่จะไหลผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว</p> <p>6) ติดตั้งบ่ายจากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อบังกับการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>7) ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า หรือออกจากโครงการ</p> <p>8) ติดตั้งกราะจากดงนูนในบริเวณที่เป็นมุมยับหรือยากต่อการมองเห็นของผู้ขับขี่เพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นให้ชัดเจน</p> <p>9) จัดให้มีการให้บัตร “ผ่านเข้า-ออก” ที่ป้อมรับบัตรบริเวณทางเข้า-ออก และส่งคืนก่อนนำรถออกจากพื้นที่โรงพยาบาล ทุกครั้ง</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด

หน้า 76/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกราฟสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม และการจราจร (ต่อ)	<p>(ข) ผังทรงสามเหลี่ยมโครงการ : ช่วงดำเนินการปี พ.ศ. 2565-2567 มีค่า v/c Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.23 , 0.23 และ 0.24 พบว่า การให้ผลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถด้านซ้าย ฯ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน</p> <p>โครงการได้จัดเตรียมให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้นจำนวน 310 คัน พร้อมทั้งจัดเตรียมที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 20 คัน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ซึ่งสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ที่เข้าออก</p>		

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต้องด้า ชัยยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน



หน้า 77/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญดรยารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้า	<p>โครงการได้อย่างเพียงพอ และโครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราจำนวนทั้งสิ้น 4 คัน ซึ่งมีความเพียงพอและสอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ</p> <p>โครงการเปิดดำเนินการอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น คาดว่า จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 491.16 KVA โดยโครงการจะขอรับไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำนาญด่านขุนทด ด้วยระบบจำหน่าย แรงตัน 22 KV ก่อนส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำไปยัง Load ต่างๆ ภายในอาคารในภาวะปกติ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำนาญด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งยืนยันการส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>โครงการเปิดดำเนินการอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น คาดว่า จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 491.16 KVA โดยโครงการจะขอรับไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำนาญด่านขุนทด ด้วยระบบจำหน่าย แรงตัน 22 KV ก่อนส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำไปยัง Load ต่างๆ ภายในอาคารในภาวะปกติ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำนาญด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งยืนยันการส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p><u>มาตรการที่โครงการเห็นผู้ปฏิบัติ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ออกแบบผังโดยใช้วัสดุที่มีความสามารถหรือสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนต่ำ (U-Value) โดยหลังคาและผังด้านนอกจะออกแบบให้มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมไม่เกิน 25 และ 45 วัตต์/ตารางเมตร ตามลำดับ โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นอิฐมวลเบาและเพดานชั้นบนสุดจะติดตั้งฉนวนกันความร้อน ซึ่งจะช่วยป้องกันความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามายังในอาคารได้ ทำให้อุณหภูมิภายในอาคารต่ำ จึงเป็นการลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศลง รวมทั้งเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบประหยัดพลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง และในห้องพักอาศัย เลือกใช้สีของตัวอาคารให้เป็นสีโทนอ่อนบริเวณส่วนที่เป็นคอนกรีต เพื่อการสะท้อนของแสงที่ดีและทำให้ห้องสว่างได้มากขึ้น ใช้หลอดไฟฟ้าส่องสว่างชนิด LED (Light Emitting Diode) ภายในโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการอยู่ดูแลเฝ้าระวังกรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำนาญด่านขุนทด เพื่อเข้ามายังที่อย่างเร่งด่วน ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ หากเกิดการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมบำรุงทันที ตรวจสอบ คุณ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการ

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 78/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ


(นายพฤกษ์ ตัณดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมพร (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยว ของโรงพยาบาลด่านชุมพร (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>7) ติดตั้งระบบเบื้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) และระบบเบื้องกันกระแสไฟฟ้าที่เกินกว่าปริมาณที่กำหนดแบบตั้งวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ (Circuit Breaker; CB)</p> <p>8) ติดตั้งตู้บังกันระบบไฟฟ้าแรงสูงครอบหม้อแปลงไฟฟ้าอีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <p>9) ตรวจสอบคุณภาพกรณีไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>10) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ผ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง เพื่อบังกันการรั่วไหลของความเย็นในห้องพักหรือพื้นที่อื่นๆ ออกสู่ภายนอก</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชุมยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมพร



หน้า 79/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรยรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยชลธร


ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การติดต่อสื่อสาร	<p>1) ผลกระทบต่อการมั่งคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ เมื่อคลื่นโทรศัพท์คนรับทบทกบ้านอาคารจะทำให้ภาพถูก รบกวน เนื่องจากคลื่นสะท้อนจากอาคารกีดกั้นการแทรก สอดกับคลื่นที่ส่งมาจากสถานีแล้วเข้าเครื่องรับพร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถรับภาพได้ชัดเจนหรือเกิดเฟาช้อนทับของ ภาพ</p> <p>2) คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ โครงการมีลักษณะเป็นอาคารโรงพยาบาลขนาดความ สูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งระดับความสูงของอาคาร เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า เท่ากับ 22.00 เมตร โดยอาคารในบริเวณดังกล่าวจะมีการ ติดตั้งเสารับสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ประจำแต่ละ อาคารบริเวณชั้นหลังคาหรือชั้นดาดฟ้าเพื่อรับสัญญาณ วิทยุและโทรศัพท์ในแนวสูง ดังนั้น จึงคาดว่าตัวอาคารของ โครงการจะส่งผลกระทบต่อการบังคลื่นสัญญาณวิทยุและ โทรศัพท์อยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1) ทำหนังสือแจ้งให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่นี่ที่ โครงการในรัศมี 100 เมตร ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยใน หนังสือดังกล่าวให้ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะ เป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับ ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้</p> <p>2) หากพบว่ามีการบดบังสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์จากตัวอาคาร ของโครงการ ต้องดำเนินการติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียม ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและ ให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและ ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ</p> <p>3) หากเกิดกรณีข้อพิพาทหรือการร้องเรียนและทั้ง 2 ฝ่ายไม่ สามารถตกลงกันได้ โครงการจะใช้ลักษณะไดรฟาร์ตี อัน ประกอบไปด้วยเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบและ หน่วยงานผู้มีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่น เพื่อเจรจาหาข้อตกลง ร่วมกันโดยกำหนดระยะเวลาครอง 1 ปีนับตั้งแต่มีการเปิดใช้ อาคาร</p>	-

ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>1) ผลกระทบทางสังคม</p> <p>จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า มีความต่างกันในเรื่องการจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย และการจัดการด้านการจราจร เป็นตน โดยได้กำชับให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านดังๆ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะช่วยบรรเทาหรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบสิ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงของการก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนที่มีอยู่เดิม</p>	<p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และภายในอาคารโครงการ โดยเฉพาะบริเวณจุดอันตราย</p> <p>3) หากโครงการมีความต้องการในการจ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ให้พิจารณาการจ้างงานคนในท้องถิ่นหรือผู้ที่มีที่พักในบริเวณใกล้เคียงโครงการเป็นอันดับแรก</p> <p>4) จัดให้มีข้อกำหนดกฎระเบียบในโรงพยาบาล เพื่อความเป็นระเบียบภายในโครงการ</p> <p>5) โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน</p>	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านขุนทด



หน้า 81/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิริยะ



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านชุมชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>2) ด้านความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค</p> <p>การประเมินผลกระทบในด้านความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภคนั้น การพัฒนาโครงการจึงมีได้สร้างภาระให้แก่ชุมชนในเมืองความสามารถในการให้บริการไฟฟ้า ประปา การจัดเก็บมูลฝอย และอื่นๆ เนื่องจากบริเวณโดยรอบที่มีโครงการยังสามารถรองรับประชากรและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้มาก ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเมืองความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภคต่อชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนบริเวณใกล้เดียง ดีขึ้น ดังนั้น การเปิดดำเนินโครงการออกจากจะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นจากการค้าขายลินค้าด้านๆ ดังกล่าว ข้างต้น ยังเป็นการเพิ่มแหล่งจ้างงานให้แก่ประชาชนบางส่วน ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้จะทำให้พื้นที่มีการพัฒนานาในแนวตั้ง ซึ่งก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ พื้นที่อย่างคุ้มค่าและสูงสุด และก่อให้เกิดการขยายตัวเพื่อรับการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะมีการเจริญเติบโตในทางบวก ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าผลกระทบจากการดำเนินโครงการ จะเป็นผลกระทบในเมืองทั้งต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมโดยรวม</p>		

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวศรีทองดา ชนมุฑ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมชน



หน้า 82/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลค่าตันชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลค่าตันชุมชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข	<p>การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของผู้มาใช้บริการ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในโครงการและประชาชนทั่วไป</p> <p>1) ผลกระทบจากน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลต่อสุขภาพ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการหากไม่มีการจัดการที่ดีจะมีการนำบัดน้ำทึบให้ได้มาตรฐาน ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ อาจจะส่งผลกระทบโดยอาจเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค แหล่งที่อยู่อาศัยของพหะน้ำโรค หรือผลกระทบด้านจิตใจอันเนื่องมาจากสภาพที่ไม่น่าดูและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งในช่วงเปิดดำเนินการโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยนำน้ำทึบที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมจะมีคุณภาพน้ำทึ้งตามเกณฑ์มาตรฐานระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>มาตรการด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2) ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขโดยทันที</p> <p>3) รณรงค์ และดูแลให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการเกิดน้ำเสีย</p> <p>4) ดูแลไม่ให้มีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำเสีย เช่น หลังคาหักหัก หรือแม่เหล็กหักหัก</p> <p>5) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หมู ยุง แมลงวัน แมลงสาบ บริเวณห้องน้ำ ห้องล้วม</p>	-

ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต่องดา ชัยฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่าตันชุมชน



หน้า 83/115

ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ตัณดรยรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยว ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>2) มูลฝอย</p> <p>มูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการเปิดดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยที่เกิดจากครัวเรือน ได้แก่ เศษอาหาร กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม และแก้ว เป็นต้น ซึ่งมูลฝอยจำพวกกระดาษ แก้ว และ กระป๋องอะลูมิเนียม เป็นมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยโครงการจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทำการคัดแยกมูลฝอย ซึ่งการคัดแยกมูลฝอยดังกล่าวจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกำจัดลงได้ในระดับหนึ่ง ส่วนมูลฝอยที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จะนำไปเบี่ยงบารุงไว้ในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการเพื่อรอให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p>	<p>มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย</p> <p>1) จัดให้มีลังขยะมูลฝอย จำนวน 5 ประเภท (ถังขยะแห้ง ถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย และถังขยะติดเชื้อ) ประจำจุดต่างๆ ภายใต้พื้นที่โครงการตามความเหมาะสมของประเทศของแหล่งกำเนิด</p> <p>2) การเก็บขยะมูลฝอยในถุง จะไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป โดยให้บรรจุปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ¼ ของถุง ก่อนรวบรวมขยะมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังที่พักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ จะมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันขยะมูลฝอยกระจัดกระฉ่ายและสะทกต่อการขยี้</p> <p>3) จัดให้มีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่ประกอบด้วยพื้นที่พักขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ</p> <p>4) จัดให้มีการทำความสะอาดที่พักขยะมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค</p> <p>5) อาคารพักขยะมูลฝอยจะมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่น รบกวนผู้อยู่อาศัยและรุมชนบริเวณใกล้เดียว โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขยะมูลฝอยเท่านั้น</p> <p>6) จัดให้มีแม่บ้าน custody แลรักษาระบบความสะอาดบริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยจากแต่ละห้องและอาคารพักขยะมูลฝอยรวม</p> <p>7) จัดให้มีการตรวจสอบภาระของรับมูลฝอยให้มีสภาพไม่แตกช้ำรุดหรือมีรอยร้าวซึ่งและมีฝาปิดมิดชิด หากพบว่าภาระของรับมูลฝอยอยู่ในสภาพที่ชำรุดต้องเปลี่ยนทันที</p>	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
 (นางสาวตองดา ชัยยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 84/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
 (นายพุกษ์ ตัญญตรัยรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		<p>8) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ ซิสเท็มส์ ให้เก็บขยะมูลฝอยจากการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง</p> <p>มาตรการยังด้านการคมนาคม</p> <p>1) ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการและจัดให้มีไฟส่องสว่างที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการ</p>	-
	<p>3) การคมนาคม</p> <p>ผลกระทบด้านร่างกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคม เนื่องจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นจากการมีโครงการ ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตได้ - มลภาวะที่เกิดจากการคมนาคม เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากถนนเมื่อรถวิ่งผ่าน เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยร้ายด้วยการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น <p>ผลกระทบด้านจิตใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อให้เกิดความเครียดจากการจราจรและการรับการเกิดอุบัติเหตุ - ก่อให้เกิดความรำคาญจากการเสียงเครื่องยนต์ของรถในเวลาพักผ่อน - ก่อให้เกิดความรำคาญจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง กளิ่นเหม็นของควันรถ 		

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวตองดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุกษ์ ดัญตรัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย	<p>1) ความปลอดภัย โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 1 ชุด บริเวณทางเข้าและทางออกพื้นที่โครงการ เพื่อค่อยข້າຍความสะดวกในการจราจร รักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาล โดยโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะแบ่งเป็น 2 ผลัดคือ ผลัดเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. ผลัดกลางคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินของทุกชั้น พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบโทรทัศน์จะปิดตั้งกล่าวจะมีระบบควบคุมอยู่ภายในห้องรปภ. บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร ทั้งนี้ โครงการได้ประสานไปยังสถานีตำรวจนครบาลด้านหนุนทดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ดังนั้น จึงคาดว่าการดำเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดำเนินการ จะส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1) จัดให้มีอุปกรณ์สั่งสัญญาณเพื่อให้หน้าไฟ ซึ่งสามารถส่งเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินอย่างทั่วถึง โดยอุปกรณ์สั่งสัญญาณที่ทางโครงการเลือกใช้เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) โดยจะติดตั้งไว้ทุกชั้นภายในอาคารของโครงการ</p> <p>2) ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Switch Board) ภายในอาคารของโครงการ เพื่อให้อุปกรณ์สั่งสัญญาณหน้าไฟทำงาน</p> <p>3) ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เช่น เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน เป็นต้น ไว้ทุกห้องภายในอาคารของโครงการ</p> <p>4) ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหน้าไฟ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ที่บริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร</p> <p>5) ติดตั้งป้ายบอกตำแหน่งทางหน้าไฟเป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง ซึ่งจะเปลี่ยนสีท่อนอกมาให้เห็นชัดเจนเมื่อไฟฟ้าดับ โดยติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินทุกชั้นภายในอาคารของโครงการ</p> <p>6) จัดให้มีบันไดหน้าไฟภายในอาคารของโครงการขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ที่มีระบบอัตโนมัติของตัวบันไดในอัตรา 16,000-30,800 ลูกบาศก์เมตร/นาที และมีความดันลมไม่น้อยกว่า 3.86 ปاسกาลมาตรฐานที่สามารถทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>7) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ซึ่งเป็นเครื่องดับเพลิงเคมีขนาดความจุ 15 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง โดยติดตั้งไว้ภายในตู้สายดับน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ของอาคาร</p>	<p>1) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>2) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>3) ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการหน้าไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหน้าไฟ และทางเดิน</p>

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวดวงดาว ชันยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ดัญดรรรค)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>2) <u>แผนป้องกันอัคคีภัยของโครงการ</u> โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่ พยาบาล และผู้ใช้บริการโรงพยาบาล</p> <p>3) <u>การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</u> โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีขนาดบรรจุสารเคมี 15 ปอนด์ ไว้ทุกชั้นภายในอาคารของโครงการทุกอาคาร จำนวนชั้นละ 2 ถัง ซึ่งมีระยะห่างของเครื่องดับเพลิงแบบ มือถือจากจุดที่ใกล้ที่สุดบนพื้นชั้นประมาณ 30.15 เมตร (ไม่เกิน 45 เมตร) โดยติดตั้งไว้ภายในตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) โดยตั้งอยู่บริเวณโถงทางเดินใกล้กับบันไดหลักในแต่ละชั้นของอาคาร ซึ่งภายในตู้มีหัวฉีดฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสายอ่อนแบบพับได้ความยาวประมาณ 30 เมตร และถังดับเพลิงมือถือชนิดพองเคมีแห้งแบบ ABC ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง ทั้งนี้ โครงการตั้งอยู่ในตำบลด่านชุมชน ข้างนอกด่านชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลด่านชุมชน โดยอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการตามถนนสายหลักประมาณ 2.4 กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางมายังพื้นที่โครงการประมาณ 3 นาที</p>	<p>8) ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจนด้วยอักษรสูง 15 เซนติเมตร ไว้บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และโถงทางเดินของอาคารทุกชั้น</p> <p>9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินแผนอพยพผู้พักอาศัยรวมถึงมาตรการประสานงานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>10) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>11) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหรือที่อุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>12) กำหนดให้มีจุดรวมพลภายนอกบริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 1 แห่ง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร พร้อมติดป้าย “จุดรวมพล” บนพื้นที่ที่กำหนดไว้</p> <p>13) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นางสาวตองดา ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมชน



หน้า 87/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นายพุกษ์ ตัญตระยรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ห้องน้ำสาธารณะสุนทรียภาพ	<p>1) ผลกระทบด้านห้องน้ำสาธารณะสุนทรียภาพ</p> <p>โครงการมีลักษณะเป็นอาคารสถานพยาบาล ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น โดยมีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าเท่ากับ 22.00 เมตร ทั้งนี้ โครงการตั้งอยู่ในเขตอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ราชการและอาคารอยู่อาศัย เกษตรกรรม พื้นที่ว่างเปล่า ทำให้อาคารของโครงการไม่โดดเด่นจากอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากนัก และโครงการได้ออกแบบให้ตัวอาคารของโครงการมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม นอกจานนี้โครงการที่จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งสามารถเพิ่มห้องน้ำสาธารณะให้แก่พื้นที่โครงการเมื่อมองมาจากภายนอกพื้นที่โครงการได้เป็นอย่างดี</p> <p>นอกจากนี้ โครงการได้มีการเจาะระเบียงรั้วนของตัวอาคารจากแนวเขตที่ติดของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตที่ติดของโครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มห้องน้ำสาธารณะให้แก่ตัวอาคารของโครงการและยังบดบังตัวอาคารของโครงการให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยรอบ ซึ่งทำให้สามารถช่วยลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวลงได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับโครงการได้จัดภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการเพื่อเพิ่มความสวยงามและความร่มรื่นภายในโครงการ</p>	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1 ทั้งหมด ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 948.87 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นรวม 315.94 ตารางเมตร</p> <p>2) จัดให้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่วางไว้ พร้อมทั้งดูแลให้สวยงามอยู่เสมอ</p> <p>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอเพื่อช่วยดักผู้ลวงตาและเพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>4) ดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการและสภาพภายนอกของอาคาร รวมทั้งสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สวยงามตามที่ออกแบบไว้</p> <p>5) ดำเนินการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ รวมทั้งบำรุงรักษาและปลูกทดแทนเมื่อเสียหายตลอดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ รวมทั้งบำรุงรักษาและปลูกทดแทนเมื่อเสียหายตลอดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวศต่องดา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 88/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>โดยพัฒนาไม้ที่โครงการเลือกนำมาปลูกจะเน้นคุณค่าด้านความสวยงามเป็นหลัก ซึ่งสามารถลดผลกระทบด้านทัศนียภาพให้แก่ชุมชนที่อยู่บริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งติดตั้งผ้าม่านตามหน้าต่างและประตูที่หันออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการทุกห้อง เพื่อลดผลกระทบด้านด้านทัศนียภาพ</p> <p>อย่างไร้ตาม บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอพัฒนาดังนั้น จึงคาดว่ากิจกรรมของโครงการในระยะดำเนินการจะไม่มีผลกระทบด้านทัศนียภาพอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพื้นที่ที่หันออกสู่ภายนอกสถานที่สำคัญหรือพื้นที่อ่อนไหวเมื่อมองจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มากยิ่งพื้นที่โครงการ จะสามารถมองเห็นอาคารของโครงการได้ และโครงการได้จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ทัศนียภาพดูสวยงาม</p> <p>2) การบดบังแสงจากเงาของตัวอาคารโครงการและการบดบังทิศทางลม</p> <p>ตัวอาคารของโครงการมีลักษณะเป็นโครงสร้างทึบแสง โดยจะส่งผลให้เกิดเงาที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและทิศทางในแต่ละช่วงเวลาของวันในแต่ละฤดูกาล ซึ่งโครงการได้เพิ่มเติมรายละเอียดในบริเวณโกลเดี้ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจนของการเกิดเงา โดยของโครงการมีลักษณะเป็นอาคารสถานที่พยาบาล ประภากษาดูแล ค่อนกรีดเสริมเหล็ก 5 ชั้น โดยมีระดับความสูงของอาคาร</p>	<p>1) โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขอริศพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงและทิศทางลมจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการภายในระยะเวลา ปี หลังจากเปิดดำเนินการ

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวพยอมดา ชนมยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลการบลสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ทักษะนิยภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>เมื่อวัดจากการดับเพลิงในที่ก่อสร้างยังคงระดับเพื่อนั้นคาดพื้นที่ว่า อาคารโครงสร้างแตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาในแต่ ละวัน ลักษณะที่ต่างกันในแต่ละฤดูกาล</p> <p>สำหรับทิศทางลมที่พัดผ่านเพื่อนที่โครงการ จะทำให้ เพื่อนที่ได้ลมได้รับผลกระทบจากการถูกบดบังทิศทางลม คือ เพื่อนที่ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของเพื่อนที่โครงการ ทั้งนี้ โครงการได้ ออกแบบให้ตัวอาคารของโครงการมีระยะถอยร่นจากแนว เขตที่ดินของโครงการและมีระยะถอยระหว่างอาคาร เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งจะ สามารถพัฒนาตามบริเวณช่องว่างดังกล่าวได้ ลักษณะ ผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารของ โครงการจะเป็นเพียงบางช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งผล ลัพธ์ของลมจะสามารถเคลื่อนที่เป็นแนวน้ำตัวอาคารไป ได้โดยไม่ก่อให้เกิดจุดอับลมอย่างถาวรสั่งได้ ดังนั้น การบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารของโครงการจึงคาดว่า จะส่งผลกระทบต่ออาคารและชุมชนที่อยู่โดยรอบเพื่อนที่ โครงการในระดับต่ำ</p>	<p>2) โครงการจะดำเนินการรับผิดชอบเชยหรือรับผิดชอบตาม เหมาะสมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับแจ้ง</p> <p>3) หากเกิดกรณีข้อพิพาทหรือการร้องเรียนและทั้ง 2 ฝ่ายไม่ สามารถตกลงกันได้ ทางโครงการจะใช้ลักษณะไดรฟาร์ตี้ อัน ประกอบไปด้วยเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบและ หน่วยงานผู้มีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่น เพื่อเจรจาหาข้อตกลง ร่วมกันโดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่มีการเปิดใช้ อาคาร</p>	-

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นางสาวตองดา ชนยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 3 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 โบราณสถานและโบราณคดี	<p>จากการตรวจสอบรายชื่อและที่ดังของโบราณสถานในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโครงการ ไม่พบแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เมื่อคาดการผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการในเรื่องความสั่นสะเทือนจากการวางฐานราก พบร้า ระดับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการใช้เสาเข็มแบบเจาะ จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของลิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แม้แต่อาคารที่อยู่ห่างไกลต่อความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนดังนั้น กิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณดังกล่าวและอย่างใด</p>	<p>- ทางโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และในการชุดดินหากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และซากดึกดำบรรพ์ ให้หยุดการชุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบทันที</p>	-

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ 1) สำนักงานโยธาฯ และแผนกรัฐพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) 2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (ทสจ.นครราชสีมา) และ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมชน โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี ศือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม)

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
 (นางสาวดวงดาว ชันยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมชน



หน้า 91/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
 (นายพฤกษ์ ตัญดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 4 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยว ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	• บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ หากพบว่าเกิดการชำรุดทรัพย์สินโดยทันที - กำชับให้ผู้รับเหมาดูแลพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - จัดเจ้าหน้าที่เข้าพบและสอบถามathamผลกระทบจากบ้านข้างเดียวกันที่โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณบ้านข้างของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนดังนี้ จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	โรงพยาบาลด้านชุมชน
2. ทรัพยากรดิน	• บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการและบริเวณด้านหน้าโครงการให้อยู่ในสภาพไม่ดีเสื่อม โดยหากพบว่ามีการสะสมของตะกอนดินให้ทำการขุดลอกทันที - ดูแลพื้นที่โครงการตลอดจนขอบเขตโดยรอบไม่ให้มีการพังทลายของดินรุกล้ำพื้นที่ข้างเดียวกัน - จัดเจ้าหน้าที่เข้าพบและสอบถามathamผลกระทบจากบ้านข้างเดียวกันที่โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณบ้านข้างของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนดังนี้ จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข 	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	โรงพยาบาลด้านชุมชน

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุทธ์ คงด้า ชนาธิรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน



หน้า 92/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพุทธ์ คงด้า ชนาธิรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 4 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ	<p>ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 จุด คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 	<p>ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยดัชนีที่ดำเนินการ ตรวจวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • TSP (24 ชม.) • PM-10 (24 ชม.) <ul style="list-style-type: none"> • CO (1 ชม.) • SO₂ (1 ชม.) • NO₂ (1 ชม.) • HC (24 ชม.) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	โรงพยาบาลด้านขุนทด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต้องด้า ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านขุนทด



หน้า 93/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 4 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. ระดับเสียง	ตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 1 จุด คือ • บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	ตรวจวัดระดับเสียง โดยดัชนีที่ดำเนินการตรวจวัดได้แก่ • Leq (24 ชม.) • Lmax, • Ldn • L90	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	โรงพยาบาลด่านขุนทด
	• ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ โดยการเข้าพบ และสอบถามโดยตรง และตรวจสอบข้อร้องเรียน ในการรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณป้อมยาม ของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นางสาวต่องดา ชนยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด

หน้า 94/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 4 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความสั่นสะเทือน	ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด คือ <ul style="list-style-type: none"> • บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ โดยตั้งใกล้เคียงกับบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ 	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อบังคับผลผลกระทบต่ออาคาร	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด่านขุนทด
	• ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ โดยการเข้าพบและสอบถามโดยตรง และตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณป้อมยามของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด่านขุนทด
6. การใช้น้ำ	• ท่อน้ำประปาและก๊อกน้ำภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุดของท่อน้ำประปา และก๊อกน้ำ	บันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด่านขุนทด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นางสาวต้องดาวนุยoth)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด

หน้า 95/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 4 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

ตัวชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. คุณภาพน้ำทิ้ง	● บ่อตักตะกอนดิน (บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกจากการโครงการ)	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบ่อตักตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำออกจากการโครงการ โดยตัวชี้ที่ดำเนินการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease และ Total Coliform Bacteria	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด่านขุนทด
	● บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล - ตรวจสอบร่างระบายน้ำซึ่วครัวและบ่อตักตะกอนดินซึ่วครัวไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้าง หรือมูลฝอยเกิดขวางการระบายน้ำ	บันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	
8. การระบายน้ำ	● ร่างระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำของ ร่างระบายน้ำซึ่วครัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ และตรวจสอบร่างระบายน้ำซึ่วครัว และบ่อตักตะกอนดินซึ่วครัวไม่ให้มีเศษวัสดุ ก่อสร้างเกิดขวางการระบายน้ำ	บันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด่านขุนทด
9. การจัดการมูลฝอย	● ที่พักมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยต่อค้าง ความสะอาด และสภาพของถังรองรับมูลฝอย	บันทึกการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด่านขุนทด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นายพุทธ์ ตัญดรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 คณะวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 4 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด้านขุนทด (ระยะก่อสร้าง)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. การคุมค่ามและภาระฯ	<ul style="list-style-type: none"> • ตลอดถนนเส้นทางการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการ • ยานพาหนะ/เครื่องจักร ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง • ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ - ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีญี่่่ง เพื่อบังกันภัยให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน - ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ โดยการเข้าพบและสอบถามโดยตรง และตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณป้อมยามของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 	บันทึกการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด้านขุนทด
11. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> • สายไฟ และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพสายไฟ และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเพื่อบังกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 	บันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด้านขุนทด

ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ



(นางสาวต้องตา ชนยุทธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านขุนทด

หน้า 97/115

ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ


(นายพฤกษ์ ตัญตรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 4 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะก่อสร้าง)

ตัวอย่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
12. การบดบังคคลื่นสัญญาณวิทยุ/ โทรศัพท์มือถือ	● ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังคคลื่นสัญญาณวิทยุ/ โทรศัพท์มือถือ	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด้านชุมชน
13. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	● ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง รัศมี 100 เมตร	- ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ โดยการเข้าพบและสอบถามโดยตรง และตรวจสอบข้อร้องเรียนในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณป้อมยามของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด้านชุมชน
14. สาธารณสุข	● คุณภาพอากาศในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ก่อสร้างและหลังเข้ารับทำงานปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ เช่น ระบบหายใจ การมองเห็น การได้ยิน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว/การทรงตัว โรคติดต่อ/การเจ็บป่วยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และสภาพจิตใจอยู่ในสภาพปกติพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อนและหลังรับเข้าทำงาน ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)	โรงพยาบาลด้านชุมชน

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นางสาวต้องตา ชุมยุทธ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน

หน้า 98/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

 (นายพุกษ์ พันตรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ตารางที่ 4 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดี่ยว ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะก่อสร้าง)

ตัวชี้วัดผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของ คุณงานก่อสร้าง • เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง • บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ • ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ของคุณงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หาก พบว่าเกิดการชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขหรือ เปลี่ยนใหม่ทันที - ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าเกิดการชำรุด เสียหายให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที - กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ โดยการเข้าพบ และสอบถามโดยตรง และตรวจสอบข้อร้องเรียน ในกล่องรับความคิดเห็นที่อยู่บริเวณบ่อลงยาม ของโครงการ หากพบข้อร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข อย่างเร่งด่วน 	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โรงพยาบาลด้านชุมชน

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ 1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) 2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (ทสจ.นครราชสีมา) และ 3) องค์กรบริหารส่วน
ตำบลด้านชุมชน โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการ
ติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน)

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นางสาวทองดา ชนาญา)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน



หน้า 99/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 5 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เดียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)


ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ	● บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบไม้ไผ่นันต้ม ไม้พุ่ม และหญ้าคูลมติน บริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองก้าช ควรบอนมอนอกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	โรงพยาบาลด่านขุนทด
2. การใช้น้ำ	● ระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสภาพของระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นประจำ หากพบเหตุขัดข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	บันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	โรงพยาบาลด่านขุนทด
3. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 7 จุด ได้แก่ ● จุดรวมน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด ● จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด ● บ่อพักน้ำทึบสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทึบหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทึบจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยตัวนี้ที่ดำเนินการตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solid (SS), Total Dissolved Solids (TDS), Settleable Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total Coliform Bacteria, COD และ Fecal Coliform Bacteria (FCB)	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาสร้าง	โรงพยาบาลด่านขุนทด
		- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทึบจากอาคารประเภท X กำหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ ลิตร	บันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	

ลงนาม 2563 ลงชื่อ
(นางสาวดวงดาว ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 100/115

ลงนาม 2563 ลงชื่อ
(นายพุกย์ ตัญดรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 5 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอพูบ่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พ.ศ.1 และจัดเก็บปั๊มน้ำ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎหมาย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 	ตลอดระยะเวลาการสร้าง	โรงพยาบาลด่านขุนทด
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พ.ศ. 2 เสนอด้วยพนักงานห้องถัง (เทศบาลนครเชียงใหม่) ภายในวันที่ 15 ของเดือนนัดไปตามกฎหมาย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 	บันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
4. การจัดการมูลฝอย	● บริเวณที่ทำการ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเบื้องต้นมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยแตกกร้าวให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที - ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอย/การหาความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม 	ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	โรงพยาบาลด่านขุนทด

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
 (นางสาวดวงดาว ชนกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด



หน้า 101/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
 (นายพุทธ์ ตัญตรัยรัตน์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 5 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด่านชุมทาง (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านชุมทาง (ระยะดำเนินการ)


ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> • ทางน้ำให้เหลวและท่อระบายน้ำภายในโครงการ • เครื่องสูบน้ำภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสิ่งปลูกต้น/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ - ตรวจสอบสภาพท่อไป รอยแตก/ชำรุดและการอุดตันของท่อระบายน้ำภายในโครงการ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที 	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	โรงพยาบาลด่านชุมทาง
6. การคมนาคมและการจราจร	<ul style="list-style-type: none"> • บริเวณพื้นที่โครงการ • ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพถนนร่องเรียนจากชุมชนข้างติดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณรถยนต์จากการ หากพบว่ามีปัญหาให้รับดำเนินการทางแนวทางแก้ไขโดยทันที 	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	โรงพยาบาลด่านชุมทาง
7. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> • ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า • พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ หากเกิดการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมบำรุงทันที - ตรวจสอบ ดูแล พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญกงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการ 	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	โรงพยาบาลด่านชุมทาง

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นางสาวต้องด้า ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านชุมทาง



หน้า 102/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ
(นายพฤกษ์ ตัญญารัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ตารางที่ 5 รายการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารโรงพยาบาลด้านชุมชน (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด้านชุมชน (ระยะดำเนินการ)

ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. ความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย	• อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน	โรงพยาบาลด้านชุมชน
	• บริเวณพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
	• บริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน	- ตรวจสอบไม้ให้มีสิ่งกีดขวางการหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟ และทางเดิน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
9. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	• พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่ามีพันธุ์ไม้ที่เย้ายอหรือตาย ให้นำรุ่งดูแลและปลูกเพิ่มเติม	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	โรงพยาบาลด้านชุมชน
10. การบดบังแสงจากเงาของตัวอาคารโครงการและการบดบังทิศทางลม	• ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการการบดบังแสงจากเงาของตัวอาคารโครงการและการบดบังทิศทางลม	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการเปิดใช้อาคาร	โรงพยาบาลด้านชุมชน

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ 1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) 2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (ทสจ.นครราชสีมา) และ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมชนโดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นางสาวต้องตา ชนยุทธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านชุมชน




หน้า 103/115

สิงหาคม 2563 ลงชื่อ


(นายพฤกษ์ ตัญดรรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น





PROJECT :	อาคารบ้านพัก 5 ชั้น 114 เมตร ² โรงพยาบาลสันติราษฎร์	ARCHITECT DESIGN :	SANITARY ENGINEERS :	MECHANICAL ENGINEERS :	DRAWING TITLE :	DWG. NO. A1.03	TOTAL SHEET XX
	นายอุรุพงษ์ ลิมป์มณี ล-ลก 2869	นายนิลศิลป์ สำราญศิริรัตน์ ลล.402	นายนิลศิลป์ สำราญศิริรัตน์ ลล.1883	ผังบริเวณ (Layout) ที่ดินของอนุญาต ขอericong การ			
	OWNER :				NOTE :		
	โรงพยาบาลสันติราษฎร์	นายอนันต์ชัย ใจซื่อ ก-ลก 21552					
LOCATION :	STRUCTURAL ENGINEERS :	ELECTRICAL ENGINEER :	LANDSCAPE DESIGN :	DRAWN BY :	SCALE : 1:1000(A1)		
	นายอภิวัฒน์ ฤทธิ์ธง ลย.11722	นายกานต์ ใจดีชัย ลกพ.5854					

20



รูปที่ 2 แบบแลดงทิศทางการจราจรภายในพื้นที่โครงการ

ผังแสดงขยายระบบฐานรากภายในโครงสร้าง
มาตรฐาน 1 : 500 (A1)


ផែនវាយការទិន្នន័យបាលជានខ្ពស់


กม. 10 กม. 8



๙๖๘๔ ๒๕๖๓ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(นายพากษ์ ตั้นตรียรักษ์)
ผู้อำนวยการลี่งแวงดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า 105/115





ผังแสดงตำแหน่งห้องพักร่วมมูลฝอย และที่จอดม้าริ่ว

รูปที่ 5 ผังแลเดงแลนด์การวิ่งแลดูดูดอดอร์แก๊บขนาดยักษ์ ดำเนินการที่พักขยายมูลฝอยรวมของศูนย์การค้า

หน้า 108/115

PROJECT :	อาคารบ้านพัก 5 ชั้น 114 เดียง โรงพยาบาลคานธนาการ	ARCHITECT DESIGN :	SANITARY ENGINEERS :	MECHANICAL ENGINEERS :	DRAWING TITLE :	DWG. NO.	TOTAL SHEET
	นายอุ๊ปส์ ลีมมานะ ล-กส 2869	นายวินิต ต้าร์ล็อกซิริชัน ลล.402	นายวินิต ต้าร์ล็อกซิริชัน ลล.1883	ผังแปลงดินแห่งท้องฟ้ารวมบุลังออย และที่ดินครอบคลุม			
	นายอ่อนติรุษ ใจเชือ ก-ลก 21552				NOTE :		
LOCATION :	STRUCTURAL ENGINEERS :	ELECTRICAL ENGINEER :	LANDSCAPE DESIGN :			DRAWN BY :	หมายเหตุผู้รับงานเขียน ห้ามนำไปให้กับบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ ละเมิดค่า ใช้สิทธิ์ทางการค้า ห้ามวัดความกว้าง
	นายอานันดา ฤทธิรงค์ ลย.11722	นายกานก พิเศษชัย ลพ.5854					
					SCALE : 1:1000(A1)	A1.11	XX

ตำแหน่งถังเก็บน้ำใต้ดิน

// ตำแหน่งมิเตอร์น้ำขนาด Ø2

સ્પ.120

MAIN CW HDPE.(PN10),
PE100, Ø3"(U/G) TO
UNDER GROUND WATER TANK

**MAIN CW HDPE.(PN10),
PE100, Ø3"(U/G) TO
UNDER GROUND WATER TANK**

ສິນທາຄມ 2563 ລົງຫຼື
(ໜ້າງລາວຕອນຕາ ຂໍ້ມ)

ຜ້ອມງານວຍກາສົງເປົ້າລົດຈານຂະໜາດ

สิงหาคม 2563 ลงวันที่

(លោកស្រីពន្លាប់ តីណូនវិយន័ត)



ผังบริเวณขยายระบบน้ำประปาของโครงการ

มาตราส่วน

1 : 500

ចុះព័ត៌មានទិន្នន័យទេសចរណ៍

ໜາ 109/115

PROJECT :	อาคารผู้บุญ 5 ชั้น 114 เมตร โรงพยาบาลคานธนกุล	ARCHITECT DESIGN :	นายสุริ ลิมป์มณี ล-ลท 2869	SANITARY ENGINEERS :	นายสุริ ศรีสวัสดิ์รัตน์ ลล.402	MECTANICAL ENGINEERS :	นายสุริ ศรีสวัสดิ์รัตน์ ลก.1883	DRAWING TITLE :	แบบร่างสถาปัตย์และงานประปาของโครงการ	DWG. NO	TOTAL SHEET
OWNER :	โรงพยาบาลคานธนกุล	นายอันติรัช ใจซื่อ	ก-ลท 2 552					NOTE :		SN. 1.06	XX
LOCATION :	อำเภอตาก จังหวัดเชียงใหม่	STRUCTURAL ENGINEERS	ELECTRICAL ENGINEER :	LANDSCAPE DESIGN :							
	นายอ้วนศักดิ์ คงสูง ลข. 1722	นายกฤษณะ ใจอ่อน ลพ. 5854						DRAWN BY :			
								SCALE :	1:500(A1)		

ตำแหน่งถังปรับสภาพน้ำทิ้ง
ตำแหน่งถังผ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV

จุดระหว่างสูงสุด จากระดับน้ำทะเล
0.30m./SLOPE 1:500
ป่าตรวจคุณภาพน้ำ(ป่าดักชัย-ไขมัน)

ตัวแทนงัดบาน้ำเสียชนิดเติมอากาศขนาด 100 ลบ.ม./วัน
ตัวแทนงัดบ่ออินสำหรับแอร์ซอลและเมทีน

ສປ.120

$\angle \varnothing 0.30\text{m.}/\text{SLOPE } 1:50$

00.30m./SLOPE 1:500

Ø0.30m./SLOPE 1:500

ສິນທາຄນະ 2563 ລ່າງ

(ນາງລາວສູງຄາ ຊະນະ)

ជំនាញការទេរងព្យាបាលតាមខ្លួន

ສິນໜາຄມ 2563 ລະ

(នាយករដ្ឋមន្ត្រី តំណែទទួលយក)

ផ្ទាំងារការសិក្សា នគរបាល ខណ្ឌ សាស្ត្រ សាកលវិទ្យាល័យ នគរបាល


ผังบริเวณขยายระบบระบายน้ำเสียของโครงการลงสู่สาธารณะ

1:50

ໜ້າ 110/115


PROJECT :	อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น 114 เตียง โรงพยาบาลค่านขันชาด	ARCHITECT DESIGN :	นายลูกี ลีรัมณ์ ล-ณ 2869	SANITARY ENGINEERS :	นายนิลิน คำรักษ์สิริรัตน์ ลล. 402	MECHANICAL ENGINEERS :	นายนิลิน คำรักษ์สิริรัตน์ ลล. 1883	DRAWING TITLE :		DWG NO	TOTAL SHEET
OWNER :	โรงพยาบาลค่านขันชาด										
LOCATION :	STRUCTURAL ENGINEERS :	นายอุษ提振 ใจชื่อ ภ-ก 21552	ELECTRICAL ENGINEER :	ELECTRICAL ENGINEER :	LANDSCAPE DESIGN :		NOTE :		SN. 1.04	XX	
	สำนักงานค่านขันชาด จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย	นายอ้วนนา ธนาธิรังค ลย 11722	นายคงกาน โชคชัยวงศ์ ลพ 5854						แบบแผนที่เขียนไว้ ห้ามน้ำไม่เข้าท้องแผนภาพ		
									โดยผู้ที่เขียน อนุญาต ฯ ระบุลง		
									ให้ผู้ใช้งาน กันได้		
								Scale 1:500(A)			

แบบร่างสถาปัตย์ ห้องน้ำ ภายนอก



ผังบริเวณระบบระบายน้ำของโครงการลงสู่สาธารณะ
มาตรฐาน

1:1000 (A1)



รูปที่ 8 ผังบริเวณระบบระบายน้ำภายในโครงการ

ผู้อำนวยการสถาปัตยกรรมฯ ลงนาม

(นายสาดองค์ ชนัญชัย)



ลิงหาคม 2563 ลงชื่อ

(นายพศกร ตั้งปุตรชัยรัตน์)



ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า 111/115

SN.1.01 XX

แบบร่างสถาปัตย์ ห้องน้ำภายนอก
ให้เป็นที่รับ กฎหมาย " ของไทย
ให้ใช้และดำเนิน ทำน้ำไม่ใช้เชื้อเพลิง


PROJECT :	อาคารพัฒนา 5 ชั้น 114 ห้อง	ARCHITECT DESIGN :	นายธนิษฐ์ ลิ้มมูลัน ล. ล. 2869	SANITARY ENGINEERS :	นายนันเดช ศรีรัตน์ ล. ล. 402	MECTANICAL ENGINEERS :	นายนันเดช ศรีรัตน์ ล. ล. 1883	DRAWING TITLE :	ผังบริเวณระบบระบายน้ำภายในโครงการ	DWG NO	TOTAL SHEET
OWNER :	โรงพยาบาลศรีราชา	นายอุดมศักดิ์ ใจดี	ก. ล. 21552					NOTE :			
LOCATION :	บ้านเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่	STRUCTURAL ENGINEERS :	ELECTRICAL ENGINEER :	LANDSCAPE DESIGN :							
		นายอานันดา ลักษณ์ ล. ล. 11722	นายภานุ ใจดี ล. ล. 5854					DRAWN BY :			
								SCALE :	1:1000(A1)		



HV. & LV. INCOMING ROUTE SYSTEM LINE FOR SITE PLAN
SCALE : 1:1000

รูปที่ 9 แล้วดงตัวแทนหนังหมอเปลงไฟฟ้าของโครงการ

PROJECT :	อาคารชั้น 5 ชั้น 114 เมตร	ARCHITECT DESIGN :	SANITARY ENGINEERS :	MECHANICAL ENGINEERS :	DRAWING TITLE :	DWG. NO.	TOTAL SHEET
	โรงพยาบาลค่านขุนทด						
OWNER :	โรงพยาบาลค่านขุนทด	STRUCTURAL ENGINEERS :	ELECTRICAL ENGINEER :	LANDSCAPE DESIGN :	NOTE :		
LOCATION :	วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ	นายวิภาวดี ใจดี ภ.ก. 21552	นายวิภาวดี ใจดี ภ.ก. 5854		DRAWN BY :		
					SCALE :	1:1000(A1)	
					แบบผังนี้ใช้งานได้ ห้ามนำไปให้เชิงเผยแพร่ [*] โดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ หมายเหตุ ให้รักษาความลับ ห้ามรักษาแบบ		




ผังบริเวณตำแหน่งจุดรวมพลและที่จอดรถดับเพลิง

รูปที่ 10 ผังแลดงเลี้นทางวิ่งรถดีบเพลิง จุดจอดรถดีบเพลิง และพื้นที่จุดรวม

1 : 1 000 (A1)

	PROJECT : อาคารบ้านพัก 5 ชั้น 114 เตียง โรงพยาบาลคานธนาด	ARCHITECT DESIGN : นายอุรี ลิ่มมณี ล-๘๓ 2869	SANITARY ENGINEERS : นายนิล็อก คำรักษ์สิริรักษ์ ลล.402	MECHANICAL ENGINEERS : นายนิล็อก คำรักษ์สิริรักษ์ ลล.1883	DRAWING TITLE : ผู้ปฏิรูปเดินทางจุดรวมพล และที่จอดรถดับเพลิง	DWG. NO. A1.08	TOTAL SHEET XX
	OWNER : โรงพยาบาลคานธนาด	นายอนันต์ชัย ใจซื่อ ก-๘๓ 21552			NOTE :		
	LOCATION : อำเภอคานธนาด จังหวัดพะราษฎร์ธานี	STRUCTURAL ENGINEERS : นายอ่านาจ ฤกษ์ธิรัตน์ ลย.11722	ELECTRICAL ENGINEER : นายกานัน พิเชฐยงค์ ลพ.5854	LANDSCAPE DESIGN :			
					DRAWN BY :		
					SCALE : 1:1000(A1)		
						หมายเหตุที่ระบุไว้ ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ ละเมิดค่า ใช้สิทธิ์หากพบ ห้ามวัดค่านแบบ	



เล่นๆ ทางเดินรถช่วงระยะห่างกอล์ฟ

គំណែងសាន់កិច្ចការ




ถึงท่าฯ 2563 ลงชื่อ ๗๒


(นายพศกษ์ ตัญญตรัยรัตน์) ทำกรรมการและอนุกรรมการ
นักการลีงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ຮູບທີ ॥ ຜັ້ນແລດງເລື່ນທາງວິ່ງຮອຍນລົງດີນ-ວັດຖຸກ່ອລ໌ຮ້າງໃນໜຶ່ງກ່ອລ໌ຮ້າງ

หน้า 114/115

PROJECT :	อาคารชั้นปูน 5 ชั้น ๑๔ เตียง โรงพยาบาลราษฎร์ยานนาวา	ARCHITECT DESIGN :	นายสุริ ลิมป์มนี ล-๘๓ 2869	SANITARY ENGINEERS :	นายนิลิน คำรักษ์สิริรัตน์ ลล. 402	MECHANICAL ENGINEERS :	นายนิลิน คำรักษ์สิริรัตน์ ลล. 1883	DRAWING TITLE :	แบบรับเหมือนเจ้าของที่ดินทั่วไปของห้องผู้ป่วย	DWG NO	TOTAL SHEET
OWNER :									CO.1.02	XX	
LOCATION :	โรงพยาบาลราษฎร์ยานนาวา	STRUCTURAL ENGINEERS :	นายอุบัติชัย ใจซื่อ ภ-๘๓ 21552	ELECTRICAL ENGINEER :		LANDSCAPE DESIGN :		NOTE :			
	อู่ทางออกด้านหน้าบ้าน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย		นายอุบัติชัย ใจซื่อ ภ-๘๓ 11722	นายกฤษ โภควิชัย ลพ.ก 5854				DRAWN BY :		แบบแผนดังนี้ที่เขียนไว้ ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่	
								SCALE :	1:1000(A1)	โดยไม่ได้รับอนุญาต ห้องเรียนฯ ให้ตรวจสอบที่ทราบ ห้องเรียนฯ	



PROJECT : โรงพยาบาลชุมชนที่ 5 บ้าน 114 เตียง โรงพยาบาลชุมชนที่ 5	ARCHITECT DESIGN :	SANITARY ENGINEERS :	MECHANICAL ENGINEERS :	DRAWING TITLE :	DWG. NO.	TOTAL SHEET
	นายอุรุพงษ์ ลิ่มมณี ล-ลก 2869 	นายวิจิต ตีารักษ์ศิริรัตน์ ลล.402 	นายวิจิต ตีารักษ์ศิริรัตน์ ลล.1883 	ผังระบบงานน้ำซึ่งรวมกันอยู่ด้วย	CO.1.01	XX
	OWNER : โรงพยาบาลชุมชนที่ 5	STRUCTURAL ENGINEERS :	ELECTRICAL ENGINEER :	NOTE :		
	นายอานันด์ ใจดีอุ ภ-ลก 21552 	นายอานันด์ ฤทธิ์อรุณ ลย.11722 	นายกานก ใจอ่อน ลพ.5854 			
LOCATION : อำเภอชุมชนที่ 5 หัวดันครอราชลีมา	LANDSCAPE DESIGN :			DRAWN BY :		แบบผังน้ำซึ่งรวมกันที่ ห้องน้ำไปใช้ร่วมกับ ห้องน้ำเด็ก ชุมชนที่ 5 ระยะทาง ให้บริการที่ก่อสร้าง
				SCALE :	1:100(A1)	