



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ

เรียน นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 63069 ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๙๙๘๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ ตั้งอยู่ที่
ซอยจอมเทียน ๑๘ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามที่ นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ ได้มอบหมายและมอบหมายอำนาจให้บริษัท
ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล
(Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน ๑๘ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๗ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร
๙๙๘.๒๔ ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของ
นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียง
ตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document
Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน

เพื่อใช้...

เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๙๙๘๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน ๑๘ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน ๑๘ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๗ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๙๙๘.๒๔ ตารางเมตร พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ดังกล่าว โดยให้นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรี ได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรี ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ

เรียน นายกเมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 63069 ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๙๔๘๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ ตั้งอยู่ที่
ซอยจอมเทียน ๑๘ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ด้วย นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ ได้มอบหมายและมอบหมายอำนาจให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View
Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน ๑๘ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๗ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๙๔๘.๒๔ ตารางเมตร
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ
เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของ
นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากเมืองพัทยาได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือเมืองพัทยาส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อม
เงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT CO., LTD.

53 ซอยกาหลง 9 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 950 1370-1 โทรสาร 02 580 6897

53 Ka Long Soi 9, Tha Sai, Muang, Nonthaburi 11000 Tel. : 02 950 1370-1 Fax. : 02 580 6897

Email : tecco69730@gmail.com

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 2075 วันที่ 15 ก.พ.

เวลา 16.30 ผู้รับ


ที่ TE 63069

5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel)
ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาหนังสือนำส่งรายงาน ถึง เมืองพัทยา
 3. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ฉบับหลัก จำนวน 15 เล่ม



ด้วย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ตั้งอยู่ที่ซอยจอมเทียน 18 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีห้องพักจำนวน 27 ห้อง ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 998.24 ตารางเมตร เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง

ในการนี้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้นำส่งรายงานฯ ให้ เมืองพัทยาแล้ว ดังสำเนาหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



[Signature]

(นางสาววรรณ หงสกุล)

กรรมการผู้จัดการ





ที่ ขบ ๐๐๑๔.๒/๑๔๔๘๐

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 12304 วันที่ 1 ส.ค. 256
เวลา 13.11 ผู้รับ คังมา

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนต์เสรี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๒๘๓๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ E 4 วันที่ 15.11
เวลา 15.11 ผู้รับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel)

ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ

จำนวน ๗ ชุด

- ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๗ ห้อง ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน ๑๘ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อให้จังหวัดนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีพิจารณา นั้น

จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ โดยให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ทำการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของนางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๔๖ ๗๐๓๔

กลุ่มงานอาคาร 26843
เลขที่ 8 วันที่ 15.11
เวลา 9.36 ผู้รับ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel)
ของ นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ
ตั้งอยู่ที่ ซอยจอมเทียน 18 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ต้องยึดถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

1/74

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของ นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของ นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ อย่างเคร่งครัด เป็นโครงการประเภทโรงแรม โดยเป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น พื้นที่อาคาร 998.24 ตร.ม. มีจำนวนห้องพัก 27 ห้อง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 0-0-59 ไร่ หรือ 236 ตร.ม.	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้าง และดำเนินการ	นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087-848-7453
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงก่อสร้างให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้ง คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน) ส่วนในช่วงดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้าง และดำเนินการ	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

2/74

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของ นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต ดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้าง และดำเนินการ	นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087-848-7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ของ นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087-848-7453
	4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้าง และดำเนินการ	
	5. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์ เจ้าของโครงการเดิม (ผู้โอน) มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการใหม่ (ผู้รับโอน) ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากผู้โอนไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้โอนยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้าง และดำเนินการ	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

4/74

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ การก่อสร้างโครงการจะมีการปรับพื้นที่เพียง เล็กน้อยเพื่อตกแต่งสภาพภูมิสถาปัตย์ โดยใช้ดิน ที่ขุดจากการก่อสร้างฐานราก และระบบ สุขาภิบาลใต้ดิน ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจะ ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ที่มีนัยสำคัญ	---	---
1.2 ทรัพยากรดิน	- ดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์จะทำให้พืชที่ปลูกไม่ เจริญเติบโต - การขุดดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากอาคารและ ระบบสุขาภิบาล อาจก่อให้เกิดการพังทลายของดิน ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้	- บริเวณที่เดิมมีสิ่งก่อสร้างปกคลุม ก่อนทำการปลูก ต้นไม้และหญ้า จะได้ทำการปรับปรุงบำรุงดินด้วย ปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับพืชที่ปลูก - จัดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน ตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลาย ของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 ดังนี้	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		1) การขุดหรือเปิดหน้าดินในพื้นที่กว้าง ให้ดำเนินการแต่งผิวดินขุดให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดินที่ขุดเปิด หรือจัดให้มีระบบกำแพงกันดินชั่วคราวที่ใช้ Sheet Pile/แผ่นเหล็ก เพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายของดิน เนื่องจากการถูกรบกวนจากสภาพการทำงานในหน่วยงานหรือจากการรับน้ำหนักของน้ำฝนที่อุ้มไว้ 2) ห้ามดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการรบกวนสภาพบ่อดินขุดโดยมิได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน และหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการจะต้องมีวิธีการป้องกันการรบกวน และเสริมความแข็งแรงของระบบป้องกันดินพังทลายก่อน 3) ห้ามกองวัสดุ จอตรถบรรทุกหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนรอบๆ ปากบ่อเปิด เพราะจะเป็นผลให้ดินปากบ่อพังทลายได้	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 097 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		4) ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อดินที่เปิดและให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน 5) ในช่วงฤดูฝน ต้องมีการขุดคุ้ยดินโดยรอบหลุมหรือบ่อขุดเพื่อเบี่ยงน้ำนองออกจากพื้นที่ขุดและในหลุมหรือบ่อขุดต้องมีการระบายน้ำออกจากหลุมหรือบ่ออย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการพังทลายของดิน	
1.3 คุณภาพอากาศ - ผลกระทบจากกิจกรรมการรื้อผนังอาคารและพื้นคอนกรีต	- การรื้อผนังอาคารและพื้นคอนกรีต รวมทั้งการเก็บกวาดทำความสะอาด อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีการฉีดพรมน้ำคอนกรีตบริเวณที่จะรื้อให้ชื้นก่อนและระหว่างการรื้อ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - พรมน้ำบริเวณพื้นอาคารที่จะเก็บกวาดให้ชื้นก่อนการกวาดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การเปิดหน้าดิน และขุดดินเพื่อการก่อสร้าง การก่อสร้างตัวอาคาร และการเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการมีรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้ว Concrete Block สูง 2 ม. ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ส่วนทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันตกติดตั้งรั้ว Metal Sheet ขั้วคราวสูง 3 ม. พร้อมประตูเข้า-ออก - ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) รอบอาคาร ให้มีความสูงเท่ากับอาคารขณะก่อสร้าง พร้อมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา - จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอสำหรับใช้พรมน้ำวัสดุก่อสร้าง - การกองดิน หิน หรือทรายบนพื้นที่ที่ใช้พลาสติกหรือผ้าใบคลุมให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ให้คนงานทำความสะอาดบริเวณที่มีการก่อสร้างทุกวันก่อนเลิกงาน และต้องพรมน้ำให้ชื้นก่อนกวาดทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ ● จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศใต้ ● ดัชนีตรวจวัด: TSP, PM-10 และ CO ● ความถี่ : ในการตรวจวัด - 1 ครั้ง ในช่วงงานฐานราก - 1 ครั้ง ในช่วงงานโครงสร้าง - 1 ครั้ง ในช่วงงานสถาปัตยกรรม

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้า-ออก พื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่สองข้างทาง ของเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	- คลุมวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างในกระเบรรถบรรทุก ด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการหกหล่นและ ฟุ้งกระจายของวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างบนเส้นทาง สัญจร - ถ้ามีเศษวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย และดิน ตกหรือ หกหล่นบนถนนสาธารณะให้ส่งคนงานไปทำ ความสะอาดโดยไม่ชักช้า - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ภายใน โครงการและถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้า โครงการเป็นประจำทุกวัน - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของ รถบรรทุกให้สมบูรณ์อยู่เสมอ และไม่ให้มีควันดำ เกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....


(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
 เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณา หงอสกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน 1) เสียง - ผลกระทบจากกิจกรรมการรื้อผนังอาคารและพื้นคอนกรีต	- เสียงดังจากการรื้อผนังอาคารและพื้นคอนกรีต รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัย ในบริเวณข้างเคียง	- โครงการมีรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้ว Concrete Block สูง 2 ม. ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ส่วนด้านทิศใต้ และทิศตะวันตกจะได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ขั้วคร่าวสูง 3 ม. พร้อมประตูเข้า-ออก ซึ่งจะช่วยลดระดับความเข้มเสียงสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ - กิจกรรมที่มีเสียงดังให้ดำเนินการระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์-เสาร์ และหลีกเลี่ยงการทำงานช่วงเวลา	---
- ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- เสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- เลือกใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำในการก่อสร้าง - เลือกใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงานเพื่อลดกิจกรรมที่มีเสียงดังที่หน้างาน - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- ตรวจวัดระดับเสียง ● จุดตรวจวัด - แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ ● ดัชนีตรวจวัด - L_{eq} 24 ชม., L_{max} และเสียงรบกวน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) เสียง (ต่อ) - ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง		- กำหนดบริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด - กำหนดเวลาทำงานก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยหยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาให้มีเฉพาะงานเหตุฉุกเฉิน โดยให้ดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. และต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน - บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	● ความถี่ในการตรวจวัด - 1 ครั้ง ในช่วงงานฐานราก - 1 ครั้ง ในช่วงงานโครงสร้าง - 1 ครั้ง ในช่วงงานสถาปัตยกรรม
	- คนงานก่อสร้างที่ทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง หรือทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการได้ยิน	- จัดพื้นที่เฉพาะ โดยกันเป็นห้องสำหรับกิจกรรมที่จะมีเสียงดังรบกวน เช่น การตัด การเจียร เป็นต้น และจัดให้คนงานที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวมีการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงที่เหมาะสม	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) เสียง (ต่อ) - ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง		- จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กดเสียง (Ear Plug) หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง หรือที่ทำงานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	
	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณสองฝั่งของเส้นทางรถวิ่ง	- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ - ห้ามรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการเบิ้ลเครื่องและกดแตรโดยไม่จำเป็น - ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอหรือขนของขึ้น-ลง	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณภา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) การสั่นสะเทือน - ผลกระทบจากกิจกรรมการรื้อผนังอาคารและพื้น คอนกรีต	- การขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนออกสู่ ภายนอกโครงการอาจก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน	- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องโครงการที่ 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียง โครงการ และน้ำหนักบรรทุกไม่เกินที่กฎหมาย กำหนด ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการ สั่นสะเทือนแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวด้วย	---
- ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- กิจกรรมการก่อสร้างเสาเข็มอาจก่อให้เกิดการ สั่นสะเทือนซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในบริเวณ ข้างเคียง	- ใช้เสาเข็มแบบเจาะ ซึ่งมีความสั่นสะเทือนต่ำ - ในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย ทาง เจ้าของโครงการ/บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ/ หรือบริษัทประกันภัยของผู้รับเหมาดำเนินการ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และทำการเจรจากับ ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมหรือชดเชยความ เสียหายที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงโดยไม่ ชักช้า โดยมีระยะเวลาการรับผิดชอบและชดเชย ความเสียหายตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและ ก่อสร้าง	ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ● จุดตรวจวัด : - แนวเขตพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ ● ดัชนีตรวจวัด : - ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ● ความถี่ในการตรวจวัด : - 1 ครั้ง ในช่วงฐานราก - 1 ครั้ง ในช่วงงานโครงสร้าง - 1 ครั้ง ในช่วงสถาปัตยกรรม

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสิ้นเสียดิน (ต่อ) - ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง	- การสิ้นเสียดินจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า- ออกพื้นที่โครงการ อาจสร้างความเดือดร้อน รำคาญ และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินใน บริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่งและที่อยู่อาศัยใน บริเวณที่ติดกับพื้นที่โครงการ	- กำหนดให้รถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการใช้ ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณ ข้างเคียง และไม่บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมาย กำหนด ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดความสิ้นเสียดิน แล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนในเส้นทาง ดังกล่าวร่วมกับโครงการ	---
1.5 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดินและอยู่ ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 180 ม.	---	---
2) น้ำใต้ดิน	- น้ำใต้ดินของโครงการจะได้อาจมาจากน้ำประปาของการ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยไม่มี การสูบน้ำบาดาลมาใช้ และน้ำทิ้งจากระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการจะระบายออกสู่ท่อรวบรวม น้ำเสียสาธารณะ และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซอยวัดบุญยัถยารามของเมืองพัทยา ดังนั้น โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนพักอาศัยและ พาณิชยกรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตาม ธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์ขนาดเล็กจำพวก นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบเห็นทั่วไปในเขตชุมชน เมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งทนต่อการรบกวน และปรับตัวได้ดีกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการก่อสร้าง ของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตามธรรมชาติของพื้นที่	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของ ก๊อกน้ำ และ/หรือท่อน้ำจะเป็นการสิ้นเปลือง ทรัพยากรน้ำ	- อบรมและกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้น้ำ - ในกรณีพบการรั่วไหลของก๊อกน้ำ และ/หรือท่ น้ำ ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่ชักช้า - จัดให้มีกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์การก่อสร้างซึ่ง จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ - จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือชำรุดของท่อน้ำประปา และก๊อกน้ำ ■ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง	- จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิงจำนวน 4 ห้อง สำหรับคนงานก่อสร้าง 30 คน ในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ - น้ำเสียจากห้องส้วมปริมาณ 0.9 ลบ.ม./วัน รวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรอง เดิมอากาศขนาดความสามารถ 1 ลบ.ม./วัน และน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะทางด้านหน้าพื้นที่โครงการ ไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดบุญยัถยจนารามของเมืองพัทยาต่อไป - น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด รวบรวมเข้าสู่คูน้ำและบ่อพักให้เกิดการตกตะกอน ก่อนระบายน้ำใส่ออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการ	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ■ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ■ ดัชนีตรวจวัด - pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, Oil & Grease, Sulfide, TKN, Organic-N, NH₃-N และ TCB ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ติดตั้งรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยาเข้ามาสูบตะกอนจากส่วนแยกกาก-เก็บตะกอน ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณนา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- น้ำนองจากพื้นที่โครงการซึ่งชะล้างหน้าดินไหลบ่า เข้าพื้นที่ข้างเคียง และน้ำนองจากพื้นที่ข้างเคียง ไหลบ่าเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	- ในช่วงฤดูฝนจัดให้มีคูน้ำและบ่อพักตะกอนเพื่อ เบี่ยงน้ำนองไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และไม่ ให้น้ำนองจากพื้นที่ก่อสร้างที่ชะล้างหน้าดินไหลเข้า สู่พื้นที่ข้างเคียง และให้เกิดการตกตะกอนก่อนที่ จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าพื้นที่ โครงการ - จัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลและขุดลอกตะกอนใน คูน้ำและบ่อพักตะกอนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะ หลังฝนตกเพื่อให้คูและบ่อพักอยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในคูระบายน้ำและ บ่อพักตะกอน ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือนในช่วงฤดูฝน และหลังฝน ตกหนักทุกครั้ง
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการและ บริเวณข้างเคียง	- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร พร้อมข้อความระบุประเภทขยะด้านข้างถังวางไว้ ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างจุดละ 4 ถัง (ถังขยะ ย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถัง ขยะอันตราย) - จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ขยะ ล้นถัง	- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง ความเพียงพอ และความสามารถใช้งานของถังขยะ ■ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น - ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ออกกฎระเบียบให้คนงานทิ้งขยะในถังขยะ และห้ามทิ้งขยะนอกพื้นที่โครงการ - ติดต่อประสานงานกับรถขยะของเมืองพัทยาให้เข้ามาจัดเก็บขยะไปกำจัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมขยะ โดยมีการแยกประเภทขยะ ณ แหล่งกำเนิด และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของเมืองพัทยาเวลาไปกำจัด โดยเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ให้แยกออกจากส่วนที่ต้องกำจัด และเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เก็บกองรวมกันเป็นสัดส่วน	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	- การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร - การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าไม่ดีอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- รมรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน - กำชับคนงานให้ระมัดระวังในการเดินสายไฟและ/หรือเชื่อมต่อสายไฟ และการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร - หัวหน้าคนงานควบคุมดูแลการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย	- ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กรวมทั้งการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ▪ จุดตรวจสอบ : อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ▪ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน
3.6 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณการจราจรสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างสูงสุด 7 PCU/ชม. จะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่สภาพความคล่องตัวของการจราจรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ - ดินที่ติดล้อจากหน้างานไปหกหล่นบนถนนสาธารณะเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์	- ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน หรือตามข้อกำหนดของเจ้าพนักงานจราจรของท้องถิ่น ในกรณีที่มีการขนส่งในช่วงเวลากลางคืน ต้องไม่เกิน 22.00 น. หรือตามข้อกำหนดของเจ้าพนักงานจราจรท้องถิ่น - กำชับให้คนขับรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนบริเวณข้างเคียงโครงการ - รถขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องไม่บรรทุกเกินอัตราการใช้บรรทุกที่กำหนด และมีการคลุมกระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น และหกหล่นของวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้างบนถนน	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- จัดให้มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยรถทุกคันที่ออกจากพื้นที่โครงการต้องล้างล้อไม่ให้มีดินติดล้อไปรบกวนบนถนนสาธารณะ - ในกรณีมีเศษวัสดุก่อสร้างหกหล่นบนถนนสาธารณะ ให้จัดส่งคนงานไปเก็บกวาดทำความสะอาดโดยไม่ชักช้า - จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยติดตั้งบริเวณปากซอยและในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงพื้นที่โครงการ - จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกทุกและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ - ห้ามเก็บกองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะ - วางแผนการจัดการจราจรในการขนส่งดินและ/หรือวัสดุก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรบนถนนสาธารณะ	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณฯ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- จัดให้มีพนักงานของโครงการ ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ในกรณีที่ถนนสาธารณะเสียหายอันสืบเนื่องมาจากโครงการ โครงการต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดังกล่าว	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งโครงการมี ดังนี้ ■ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 ■ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562	- ดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	■ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม - สภาพเศรษฐกิจ	- การก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดการจ้างงาน มีการซื้อขายวัสดุก่อสร้างรวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและโดยรวมของประเทศ	---	---
- สภาพสังคม	- จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน บางส่วนมีข้อห่วงกังวลในเรื่องคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน การคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านที่ประชาชนห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด - บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องมีประวัติและภาพถ่ายของพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ต บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) - สภาพสังคม		- จัดให้มีหัวหน้างานคอยดูแลความประพฤติของ คนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และห้ามคนงานรูก ล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด - ติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษ ภายใน พื้นที่ก่อสร้าง เช่น เขตปลอดยาเสพติด การรูกล้ำ เข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง การดื่มสุราและส่งเสียงดัง การทิ้งขยะ การจำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น - ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนหน้าพื้นที่โครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับ เพื่อนบ้านให้ข้อมูลข่าวสารโครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และ ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุด เสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) - สภาพสังคม	บ้านพักคนงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่เหมาะสม	ของโครงการ จำต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำ ความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักสำหรับคนงาน ก่อสร้างที่มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ โดย ต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน ด้านสวัสดิการแรงงานที่พึงอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจการก่อสร้าง - จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้ง บทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่ที่พักคนงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การทิ้งขยะ การจำกัด ความเร็วของยานพาหนะ เป็นต้น - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของที่พัก และความประพฤติของ คนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- การก่อสร้างโครงการที่มีคนงานจำนวนสูงสุด 30 คน เข้ามาอยู่ในพื้นที่ และเข้าใช้บริการด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดภาระในการดูแลรักษาเมื่อเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะของภาครัฐ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้คนงานทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ และตรวจสอบสุขภาพประจำปี	- เจ้าของโครงการควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
	- คนงานก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่เกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน	- จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่หน้างาน - ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669) ไว้ในสำนักงานสนาม	---
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ	- กิจกรรมการรื้อถอนและก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้ - โรคอุจจาระร่วงต่อชุมชนข้างเคียงและคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากตม้น้ำและ/หรือทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดีจะทำให้มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค	- จัดให้มีการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงกับคนงานก่อสร้าง ดังนี้ ▪ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง ก่อนปรุง หรือก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือสัมผัสกับอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำหรือจับสิ่งสกปรกอื่นๆ	- เจ้าของโครงการควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณา หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)		▪ รักษาความสะอาดบริเวณที่มีการเตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการล้างมือให้สะอาดขณะเตรียมอาหาร ▪ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด สุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน ▪ ผักหรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ▪ ถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ▪ ดื่มน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ - มีการจัดการขยะมูลฝอยตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด - มีการจัดการน้ำเสียตามที่กำหนดในหัวข้อการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด - ในกรณีที่มีคนงานมีอาการอุจจาระร่วง ให้นำตัวไปพบแพทย์ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)	- โรคพิษสุนัขบ้าอันเนื่องมาจากถูกสุนัขของคนงานก่อสร้างที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำหรือสุนัขที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบ้านพักคนงานกัด	- อบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากับคนงาน - ดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจัดบนพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน รวมทั้งห้ามคนงานให้อาหารแก่สุนัขจรจัด - ควบคุมดูแลให้สุนัขที่คนงานเลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำเป็นประจำตามกำหนด - ในกรณีที่มีผู้ถูกสุนัขกัด ให้รีบล้างแผลโดยเร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้งใส่ยาฆ่าเชื้อ ถ้าไม่มีอาจใช้แอลกอฮอล์ 70% จากนั้นนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาและฉีดวัคซีน - กักและสังเกตอาการสุนัขที่กัด 10 วัน และหยุดฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์ยังเป็นปกติตลอดเวลาก็กักขังเพื่อดูอาการ	- เจ้าของโครงการควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)	- โรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ของ ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับ วงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อและวิธีป้องกัน - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น คว่ำ ปิดฝา ภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อ ป้องกันยุงมาวางไข่ - ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้ให้สนิท - หากคนงานมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดหัว หรือมี ผื่นแดง/ห่อเลือด ให้รีบพาไปพบแพทย์ - จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง เป็นระยะ โดยขณะฉีดพ่นควรแต่งกายอย่างมิดชิด สวมหมวก ถุงมือ และหน้ากากเพื่อป้องกันสารเคมี เข้าสู่ร่างกาย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหาก พบว่ามีอาการของโรคในชุมชน - กำหนดให้คนงานแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและ กางเกงขายาว และฉีดสเปรย์หรือทายากันยุง	- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ■ พื้นที่ตรวจสอบ - พื้นที่ทำงาน - บ้านพักคนงาน ■ ความถี่ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุง ■ พื้นที่ตรวจสอบ - พื้นที่ทำงาน - บ้านพักคนงาน ■ ความถี่ - ทุก 3 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)	- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอย (droplet) จากปากและจมูก และสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย	- ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเชื้อโรค COVID-19 แก่พนักงานและคนงาน - ทานอาหารจานเดียวหรือรับประทานอาหารสำหรับคนเดียวแทนการนั่งกินรวมกันเป็นกลุ่ม - ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า - ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น - หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่ และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% - จัดให้มีหน้ากากอนามัย สบู่และเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอสำหรับพนักงานและคนงาน - การยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร - สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด	- ตรวจวัดอุณหภูมิของคนงาน (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19) ▪ พื้นที่ตรวจสอบ - พื้นที่ก่อสร้าง ▪ ความถี่ - ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านโรคติดต่อ (ต่อ)		- ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู ที่เปิด-ปิดประตูรถ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว - จัดให้มีคนเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ - หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย - ถ้ายังมีการระบาดของโรค COVID-19 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของทุกคนที่เข้าทำงาน และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5°C เข้าทำงาน - ถ้ามีผู้ที่มีอาการมีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานอาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและเสียหายต่อทรัพย์สิน - การใช้ไฟฟ้าและสารไวไฟ การทำงานที่มีประกายไฟ และการทำงานที่ประมาทเลินเล่ออาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและเสียหายต่อทรัพย์สิน	- ติดตั้งแผงรับวัสดุหล่นที่มีความมั่นคงแข็งแรง และมีตาข่ายที่มีขนาดของตาถี่สำหรับป้องกันเศษวัสดุที่อาจจะตกหล่นจากที่สูง บริเวณทิศใต้ของอาคาร และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ใช้นั่งร้านเหล็กสำหรับการก่อสร้างเพื่อความแข็งแรงและปลอดภัย และมีราวกันตกสูง 0.90-1.10 ม. จากพื้นนั่งร้าน - ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติเพื่อให้คนงานก่อสร้างเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแล - กำชับให้คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนแต่งกายรัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต้องให้วิศวกรพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการทุกครั้ง	1) จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการก่อสร้างในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ■ ความถี่ : ทุกวัน 2) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับใช้งาน ■ จุดตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณบ้านพักคนงาน ■ ดัชนีตรวจวัด : ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง ■ ความถี่ : ทุกสัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งในกรณีฉุกเฉินจะสามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก - ก่อนการทำงานที่มีประกายไฟ เช่น การตัด/เชื่อมเหล็ก และการเจียร เป็นต้น ให้ตรวจสอบไม่ให้มีสารไวไฟหรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอยู่ในบริเวณดังกล่าว - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้มงวดในการใช้และจัดเก็บสารไวไฟ การต่อสายไฟ และการใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันที เมื่อประสบอุบัติเหตุ และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงานสนาม และมีรถพร้อมสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์โดยเร็วตลอดเวลาทำงาน หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 1669 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีผู้บาดเจ็บ	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คุณะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คุณะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ต บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ	- การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้างอาคารของโครงการเท่านั้น	- โครงการมีรั้วเดิมซึ่งเป็นรั้ว Concrete Block สูง 2 ม. ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ส่วนด้านทิศใต้ และทิศตะวันตกติดตั้งรั้ว Metal Sheet ชั่วคราวสูง 3 ม. พร้อมประตูเข้า-ออก และดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาก่อสร้าง - ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่โครงการและเก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งจอยานพาหนะในพื้นที่สาธารณะ	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

หมายเหตุ : * โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงรื้อถอนและก่อสร้างโครงการแก่ หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

** โครงการต้องจัดให้มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ประจำที่โครงการตลอดเวลาเพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบล้างสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินกิจกรรมเป็นโรงแรมซึ่งให้บริการห้องพัก ไม่มีกิจกรรมที่จะทำให้สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ โครงการและพื้นที่ข้างเคียงเกิดการเปลี่ยนแปลง	---	---
1.2 คุณภาพอากาศ	- ยานพาหนะของแขกที่เข้ามาพักและยานพาหนะที่ รับ-ส่งแขกของโครงการจะระบายมลพิษจากท่อ ไอเสียออกสู่บรรยากาศ	- ปลุกต้นไม้บนพื้นที่โครงการเพื่อช่วยดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) และคายก๊าซ ออกซิเจน (O ₂) ออกสู่บรรยากาศ	---
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	- กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การให้บริการห้องพัก ของโรงแรม ซึ่งต้องการความเงียบสงบ ไม่มีกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน	- ไม่จัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวนภายนอกอาคาร ในช่วงเวลากลางคืน - ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดที่ทำให้เกิด เสียงดังรบกวน และสร้างความรำคาญให้กับผู้พัก อาศัยในพื้นที่โดยรอบ	---
1.4 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน และ พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 180 ม. สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน โครงการจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิด	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล (ต่อ)	เกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรองเดิมอากาศ น้ำทิ้งที่มี ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ท่อ รวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้าโครงการ และไปเข้า ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดบุญยัถยารามของ เมืองพัทยาต่อไป ดังนั้นการดำเนินการของโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำผิวดินและน้ำทะเล		
2) น้ำใต้ดิน	- โครงการจะใช้น้ำประปาไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ใน กิจกรรมของโครงการ สำหรับน้ำเสียจากกิจกรรม ต่างๆ ภายในโครงการจะบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป และน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะหน้า โครงการ และไปเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัด บุญยัถยารามของเมืองพัทยา ดังนั้นการ ดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สภาพอุทกธรณีและคุณภาพของน้ำใต้ดิน	---	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนพักอาศัยและ พาณิชยกรรม ซึ่งจัดเป็นนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่มีสัตว์หายากหรือป่าไม้ตาม ธรรมชาติแต่อย่างใด จะมีแต่สัตว์เลี้ยงลูกและ นกขนาดเล็กที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตชุมชนเมือง เช่น นกกระจอก นกเขา กิ้งก่า จิ้งเหลน เป็นต้น ซึ่งสัตว์ดังกล่าวทนต่อการรบกวน และปรับตัวได้ ดีกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการ ดำเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญ	---	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- โครงการมีความต้องการใช้น้ำ 21 ลบ.ม./วัน การ ใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดและการรั่วไหลของน้ำที่ท่อ น้ำและก๊อกน้ำ รวมทั้งการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้จะ เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ	- ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้เป็นประจำ สม่ำเสมอ ถ้าพบว่ามีกรรั่วไหล ให้ดำเนินการ ซ่อมแซมและแก้ไขโดยเร็ว	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	- การเปิดน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการ ทำให้แรงดันน้ำในท่อประธานของ กปภ. ลดลง เป็นผลให้น้ำประปาในบริเวณข้างเคียงไหลย้อน	- ธรณรังค์และประชาสัมพันธ์ให้แขกที่เข้าพักและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด - ติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในโครงการ - จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินและถังเก็บน้ำใช้บนชั้นดาดฟ้ารวม 46 ลบ.ม. ซึ่งในกรณีที่ระบบจ่ายน้ำของ กปภ.ขัดข้อง โครงการจะมีน้ำใช้สำรองได้ประมาณ 2-3 วัน - ในกรณีที่บริเวณที่ตั้งโครงการมีปัญหาแรงดันน้ำต่ำในท่อประธานของกปภ. ให้โครงการปิดวาล์ว น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วน้ำให้ น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการในช่วงเวลาที่ความต้องการน้ำใช้ของชุมชนต่ำ (9.00 - 17.00 น. และ 21.00-5.00 น.) เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำประปาของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงไหลย้อน	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)


เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	- น้ำใช้ที่ไม่สะอาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ของผู้ใช้น้ำ	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - เลือกถังเก็บน้ำใช้ที่ดินที่มีผาถึงจำนวน 2 ผา เพื่อ ความสะดวกในการล้างทำความสะอาดและซ่อม บำรุง	- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ ▪ จุดตรวจสอบ : ถังเก็บน้ำใช้ ▪ ดัชนีตรวจสอบ : ความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ ▪ ความถี่ : ทุก 1 ปี
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- การจัดการน้ำเสียปริมาณ 17 ลบ.ม./วัน ที่ไม่ เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของโครงการและบริเวณข้างเคียง	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ-กรองเติมอากาศขนาดความสามารถ 20 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด และน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่ เกิน 20 มก./ล. จะระบายออกสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย สาธารณะไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัด บุญญกัญจนารามของเมืองพัทยา - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรับผิดชอบดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ▪ ดัชนีตรวจวัด - pH, BOD, SS, TDS, Settleable solids, Oil & Grease, Sulfide, TKN, Organic-N, NH ₃ -N และ TCB ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่พบว่าประสิทธิภาพของระบบฯ ไม่ได้ตามที่ออกแบบ ให้รีบดำเนินการหาสาเหตุและทำการแก้ไขปัญหาดังรูปที่ 1 แผนผังระบบสุขาภิบาล - ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยา เข้ามาสูบล้างจากส่วนแยกกากตะกอนของถังบำบัดน้ำเสียทุก 17 เดือน หรือตามความเหมาะสม	
	- ส่วนของการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนของระบบบำบัดน้ำเสียจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน	- ต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกากตะกอนและกรองไร้อากาศของระบบบำบัดน้ำเสียมายังบ่อดินสำหรับกำจัดก๊าซมีเทนที่อาศัยจุลินทรีย์กลุ่ม Methanotroph ที่มีอยู่ในดินเปลี่ยนก๊าซมีเทนในกระบวนการ Metabolism เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเติมปุ๋ยหมักที่บ่อดินเพื่อให้ร่วนซุยเหมาะแก่การดำรงชีพของจุลินทรีย์ปีละครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซมีเทน	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- น้ำนองจากพื้นที่โครงการไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ ข้างเคียง ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม	- ควบคุมการระบายน้ำออกที่อัตรา 0.0033 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินน้ำนองก่อนพัฒนาโครงการ (0.0036 ลบ.ม./วินาที) และได้จัดให้มีการทวงน้ำ ภายในระบบท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 64 ม. มีความจุรวม 18 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับ น้ำนองส่วนเกินที่มีปริมาตร 1.09 ลบ.ม. ได้อย่าง เพียงพอ - ทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำเป็นประจำอย่าง น้อยปีละครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน - ทำความสะอาดบ่อดักขยะเป็นประจำทุกเดือน	- ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินในระบบท่อ ระบายน้ำ ▪ จุดตรวจสอบ : ระบบท่อระบายน้ำ ▪ ดัชนีตรวจสอบ : ปริมาณตะกอนดิน ▪ ความถี่ : ปีละครั้งในช่วงก่อนฤดูฝน - ทำความสะอาดบ่อดักขยะ ▪ จุดตรวจสอบ : บ่อดักขยะ ▪ ดัชนีตรวจสอบ : ขยะที่ตะแกรงดักขยะ ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- การจัดการขยะมูลฝอยประมาณ 59 กก./วัน หรือ 0.24 ลบ.ม./วัน ที่ไม่ถูก สุกสลายจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมของโครงการและพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ	- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการแยกประเภท ขยะที่แหล่งกำเนิด - จัดให้มีลานพักขยะรวมที่มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด แยกสีตามประเภทขยะ และมีข้อความระบุประเภท ขยะที่มีขนาดและสีมองเห็นได้ชัดเจน ที่ด้านหน้าถัง โดยมีถังขยะย่อยสลาย (สีเขียว)	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ ▪ จุดตรวจสอบ : ลานพักขยะและภายในห้องพัก ขยะอันตรายใต้บันไดหลักที่ชั้น 1 ▪ ความถี่ : ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)


เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบล้างที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		ถึงขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน/ฟ้า) ถึงขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 1, 1 และ 2 ถัง ตามลำดับ ส่วนถึงขยะอันตราย (สีส้ม) จัดวางไว้ภายในห้องใต้บันไดหลักที่ชั้น 1 จำนวน 2 ถัง ทั้งนี้ถึงขยะของโครงการสามารถรองรับขยะอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และขยะประเภทอื่นไม่น้อยกว่า 3 วัน - จัดวางถึงขยะแยกประเภทไว้ตามจุดต่างๆ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางตามความเหมาะสม - รมรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แขกและพนักงานของโครงการแยกและทิ้งขยะลงในถึงขยะแยกตามประเภทของขยะ - กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดรวบรวมขยะจากถึงขยะที่จัดวางไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ไปพักเก็บที่ลานพักขยะรวมเป็นประจำวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ตามความเหมาะสม	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)


เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- การเก็บขยะจากถังขยะให้ใช้วิธีดึงถุงพลาสติกจากถังขยะออกมามัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำถุงพลาสติกใบใหม่ไปสวมใส่แทนถุงเดิม - ขยะในถังขยะไม่ควรมีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป เพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง และมัดปากถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันขยะหกรั่ว - ประสานกับรถเก็บขยะของเมืองพัทยาให้เข้ามาจัดเก็บขยะย่อยสลายและขยะทั่วไป ไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน และสำหรับขยะอันตรายทุก 30 วัน - ขยะรีไซเคิลขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าทุก 3-5 วัน หรือตามความเหมาะสม - ให้นักงานล้างทำความสะอาดถังขยะและลานพักขยะเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนและเป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณภา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- จัดให้มีที่ระบายน้ำเสียจากลานพักขยะเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ในแต่ละวันก่อนเวลาที่รถขยะจะเข้ามาเก็บขนขยะไปกำจัด ให้คนงานดึงถุงขยะออกจากถังขยะแล้วมัดปากถุงให้มิดชิด เพื่อความสะดวกในการเก็บขนไปทำการกำจัดของพนักงานประจำรถขยะ - จัดให้มีพนักงานของโครงการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับรถขยะตลอดระยะเวลาเก็บขนขยะของโครงการ	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณข้างเคียง - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- ติดตั้งหม้อแปลงตามมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไปของกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2551 (มยพ.4501-51) - ดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต - ดูแลระบบไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางการสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย	- ตรวจสอบสภาพและการทำงานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ■ จุดตรวจสอบ : อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า ■ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพและการทำงาน ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)	- การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการ สิ้นเปลืองทรัพยากร	ไม่ชำรุดเสียหาย ถ้าพบว่าการชำรุดเสียหายให้ ทำการซ่อมแซม - จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของ โครงการและผู้มาใช้บริการ ดังนี้ ก) มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ ■ การออกแบบ ○ เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ฝักบัว เป็นต้น ■ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ที่ ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัด พลังงาน และต้องมีการดูแลบำรุงรักษา ดังนี้	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		○ ดวงโคมให้ใช้ชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบลูมิเนียม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งเป็นแบบฝังฝ้าและติดตั้งตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่างๆ โดยจัดให้มีความสว่างตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน ○ ใช้หลอดไฟฟ้าชนิด LED (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานและให้ความสว่างของหลอดสูงสุด ○ จัดวงจรแสงสว่างให้เข้ากลุ่มโดยไม่ขึ้นแก่กัน ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างในแต่ละบริเวณ และถ้าเป็นไปได้ให้ติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดไฟแบบอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		○ กำชับพนักงานให้ทำความสะอาด หลอดไฟ และโคมไฟในบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางเป็นประจำสม่ำเสมอ (2) ระบบปรับอากาศ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และ ต้องมีการบำรุงรักษา ดังนี้ ○ เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่ เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้อง และมี ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน สูงสุด ○ ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น ประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพกลับคืน ไปใกล้เคียงกับตอนที่ติดตั้งใหม่อีกครั้ง และลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และประหยัดพลังงานมากขึ้น	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		○ ใช้เทอร์โมสแตทชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า เป็น เครื่องวัดอุณหภูมิ และสามารถควบคุม อุณหภูมิในห้องปรับอากาศให้สว่างได้ไม่ เกิน 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วย ประหยัดพลังงานและเพิ่มความสะดวก ให้กับผู้ใช้งาน (3) ปลุกต้นไม้บนพื้นที่โครงการ เพื่อบังแสงแดด ไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคารและพื้นคอนกรีต ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยสร้าง สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่ ข) มาตรการสำหรับแขกที่เข้าพัก และพนักงาน โครงการ (1) รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้าย ประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณมา หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		(2) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟจากหลอดไฟแสงสว่าง การประหยัดไฟจากการใช้ตู้เย็น กระจกน้ำร้อน โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น วางไว้ในห้องพักทุกห้อง (3) ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในห้องพัก เช่น สติกเกอร์ข้อความให้ประหยัดน้ำปิดน้ำให้สนิท ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ โดยติดไว้บริเวณผนังเหนือก๊อกน้ำ และสติ๊กเกอร์ข้อความให้ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟและทีวีเมื่อไม่ใช้งานโดยติดไว้บริเวณผนังเหนือสวิทช์ไฟ และติดสติ๊กเกอร์ให้แขกที่เข้าพักแจ้งพนักงานเมื่อมีการรั่วไหลของน้ำ เป็นต้น	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)


เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ต บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายอากาศและปรับอากาศ	- การดูแลระบบปรับอากาศที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้าง เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำ ทุก 6 เดือน	- ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ▪ จุดทำความสะอาด : แผ่นกรองอากาศ ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ▪ จุดทำความสะอาด : เครื่องปรับอากาศ ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน
3.7 การคมนาคมขนส่ง	- ผู้มาติดต่อและพนักงานของโครงการจอดรถบนถนน สาธารณะกีดขวางการจราจร	- ติดป้ายประกาศแจ้งแขกของโครงการให้ทราบว่า โครงการไม่มีที่จอดรถยนต์ - ห้ามพนักงานจอดรถบนถนนสาธารณะหน้า โครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุม และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของ โครงการ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้ สัญจรในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลไม่ให้ ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการจอดกีดขวาง การจราจรบนถนนสาธารณะ	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การประกอบกิจการโรงแรมของโครงการเป็นการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชย์กรรมมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และรวมทั้งสอดคล้องกับการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการซึ่งเป็นพื้นที่พาณิชย์กรรม และโรงแรมเช่นเดียวกัน	---	---
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม - สภาพเศรษฐกิจ	- การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมขนาด 27 ห้องก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจจากการก่อให้เกิด	- พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทำงานก่อนคนต่างถิ่น	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)


เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบล้างแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- สภาพเศรษฐกิจ (ต่อ)	การจ้างงาน นอกจากนั้นการใช้จ่ายใช้สอยของ แขกที่เข้าพักในเรื่องที่พักและบริการอื่นๆ เช่น รถเช่า ร้านอาหารของที่ระลึก ร้านอาหาร สถาน บันเทิง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของ เงินตราในพื้นที่มากขึ้น		
- สังคม	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษามีข้อห่วงกังวลผลกระทบจาก การดำเนินโครงการในเรื่องการจราจรติดขัด น้ำใช้ไม่เพียงพอ และประชาชนบางส่วนมี ความเห็นว่าโครงการดำเนินการของโครงการจะทำให้ เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านที่ชุมชนห่วง กังวลอย่างเคร่งครัด	
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีสถาน บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่การรักษาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ของโครงการจะก่อให้เกิดการะกับหน่วยงานบริการ สาธารณสุขโดยเฉพาะสถานบริการของรัฐ - พนักงานหรือผู้ใช้บริการเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน	- ดูแลให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการ มีหลักประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี - จัดให้มีพื้นที่และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล เบื้องต้น - ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉิน (1669)	- เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คุหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คุหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)	กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของชุมชน แยกและพนักงานของโครงการ ดังนี้ - มะเร็งปอดจากการสูดหายใจควันบุหรี่	- จัดให้มีที่สูบบุหรี่นอกอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวข้าง ลานจอดรถ พร้อมป้ายประกาศ “บริเวณสูบบุหรี่” และติดป้ายประกาศ “บริเวณห้ามสูบบุหรี่” บริเวณ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารและภายในห้องพัก - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่	- เจ้าของโครงการควบคุมดูแลให้แขกและพนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
	- โรคอุจจาระร่วงต่อชุมชนข้างเคียง และ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของ โครงการ ซึ่งเกิดจากการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ของโครงการที่ไม่ได้มาตรฐาน และจากพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ติดเชื้อ จากโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ	- จัดให้มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารของห้องครัว และห้องอาหาร ตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ในโรงแรมของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สาเหตุและการป้องกันโรค อุจจาระร่วงกับพนักงานและเจ้าหน้าที่โครงการ - จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะสำหรับ ผู้ใช้บริการของโครงการ และพนักงาน - ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือสัมผัสกับ อาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ และหลังการหยิบจับ สิ่งสกปรกอื่น	- เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)


เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)		- ทำความสะอาดบริเวณที่เตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ - เลือกกินอาหารที่สะอาด ประยุกต์ด้วยความร้อนและปรุงสุกใหม่ - ดูแลความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหารและที่ตักอาหาร - ผักหรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง - ดื่มน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ - หากมีอาการมากขึ้น เช่น ถ่ายเหลวหลายครั้ง อาเจียนมาก หรือซึม ให้นำตัวไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ - จัดการขยะมูลฝอยตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด - จัดการน้ำเสียตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเคร่งครัด	
	- โรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณา หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ต บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)		- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์งูในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น คว่ำ ปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่ - ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ เช่น แจกันดอกไม้ - จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดยุงเป็นระยะ โดยขณะฉีดพ่นควรแต่งกายอย่างมิดชิด สวมหมวก ถุงมือ และหน้ากากเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบว่ามีอาการระคายเคืองในชุมชน	- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์งู ■ สถานที่ - พื้นที่โครงการ ■ ความถี่ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและสารเคมี ■ สถานที่ - พื้นที่โครงการ ■ ความถี่ - ทุก 3 เดือน
	- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอย (droplet) จากจามและปาก	- จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเชื้อโรค COVID-19 แก่พนักงานและแขกผู้เข้าพัก - จัดโต๊ะอาหารสำหรับทานอาหารคนเดียวแทนการนั่งทานรวมกันเป็นกลุ่ม - ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)		- หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% - จัดให้มีหน้ากากอนามัย สบู่และเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอสำหรับพนักงานและแขกผู้เข้าพัก - การยืน นั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร - กำชับให้พนักงานและแขกสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง - ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก๊อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตูที่เปิด-ปิดประตูรถ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว - จัดให้มีคนเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)		- งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ - ถ้ายังมีการระบาดของโรค COVID-19 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและแขกทุกคนที่เข้าโรงแรม และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5°C เข้าโรงแรม - ถ้ามีผู้มีอาการมีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค	- ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและแขก (ถ้ายังมีการระบาดของโรคโควิด-19) ■ พื้นที่ตรวจสอบ - ทางเข้า-ออกโรงแรม ■ ดัชนีตรวจวัด - อุณหภูมิของพนักงานและแขกผู้เข้าพักต้องไม่เกิน 37.5 °C ■ ความถี่ - ทุกวัน
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
1) ความปลอดภัย	- การเปิดดำเนินการโครงการโรงแรมอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม จากคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงได้	- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเข้า-ออกโครงการ ทางเข้า-ออกอาคาร และโถงทางเดิน เป็นต้น	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ความปลอดภัย (ต่อ)		- จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้ (1) ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ (2) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ○ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือกด/ดึง และอุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ชนิด Bell ○ อุปกรณ์ตรวจจับควัน ○ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (3) ป้ายบอกทางหนีไฟ (4) ป้ายบอกชั้น	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถในการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ■ จุดตรวจสอบ : ถังดับเพลิงแบบมือถือ, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ■ ดัชนีตรวจสอบ : สภาพและความสามารถในการใช้งาน ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		(5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. (6) บันไดหนีไฟ 1 บันได (7) จุฑารวมพล มีพื้นที่รวม 15 ตร.ม. ดังรูปที่ 2 แผนผังจุฑารวมพล เส้นทางอพยพหนีไฟ และจุดจอดรถดับเพลิง คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุฑารวมพลต่อประชากรของโครงการ 0.25 ตร.ม./คน (8) แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ภายในห้องพักทุกห้อง - จัดให้มีการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นการภายในหรือร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นอย่างน้อยปีละครั้ง - จัดให้มีแผนที่เส้นทางหนีไฟในแต่ละชั้นติดไว้ในห้องพักทุกห้อง และบริเวณโถงลิฟต์ในแต่ละชั้น	

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงอสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ 1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร	- อาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น เมื่อพิจารณาโดยรอบโครงการในปัจจุบันที่เป็นอาคารสูง 3-4 ชั้น และ 7 ชั้น ดังนั้นอาคารของโครงการจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางทัศนียภาพกับพื้นที่โดยรอบในระดับต่ำ	- รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร ออกแบบกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม - ดูแลและบำรุงรักษานั่งอาคารให้มีความสะอาดและสวยงามเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	---
2) พื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารและทำให้เกิดความร่มรื่นเหมาะแก่การอยู่อาศัย รวมทั้งช่วยลดความกระด้างของอาคาร	- ปรับปรุงบำรุงดินโดยการนำปุ๋ยหมักมาผสมกับดินบริเวณที่ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งรดน้ำพรุนดินเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลตัดแต่งต้นไม้ที่ปลูกให้สวยงามและในกรณีที่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....



(นางสาววรรณ หงสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) พื้นที่สีเขียว (ต่อ)		- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินและบนชั้นดาดฟ้าทั้งหมดคิดเป็นพื้นที่รวม 66.37 ตร.ม. ซึ่งมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 21 ตร.ม. โดยมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.12 ตร.ม./คน ดังรูปที่ 3 แผนผังพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง และรูปที่ 4 แผนผังพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า	
4.5 การบดบังทิศทางลม	- อาคารของโครงการมีความสูง 7 ชั้น มีระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน 0.50-3.51 ม. มีพื้นที่ว่าง 38.04% ของพื้นที่ดิน และพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นที่ว่าง รวมทั้งด้านหน้า (ทิศใต้) ติดถนนสาธารณะ จึงมีการถ่ายเทอากาศที่ดี อีกทั้งโดยปกติจะมีการหมุนเวียนและพัดผ่านของกระแสลมในพื้นที่ ดังนั้นผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมภายในพื้นที่โครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงจึงอยู่ในระดับต่ำ	- ก่อสร้างอาคารให้มีระยะถอยร่นและพื้นที่ว่างตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้มีช่องว่างที่ลมสามารถพัดผ่านเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงได้ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวกระจายบนพื้นที่โครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความร้อนโดยต้นไม้จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพื้นหรือผนังคอนกรีต และการคายน้ำของต้นไม้และหญ้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดความร่มรื่นต่อพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงแดด	- อาคารของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อพื้นที่ข้างเคียง	- ในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอันเนื่องมาจากอาคารโครงการโครงการจะเจรจาทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการในการเจรจากับผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน	---

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ, โทรศัพท์ 087 848 7453

หมายเหตุ : * โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

** โครงการต้องจัดให้มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) จัดเก็บไว้ประจำที่โครงการตลอดเวลา เพื่อสะดวกในการติดตามตรวจสอบ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
1. คุณภาพอากาศ	- แนวเขตพื้นที่โครงการทางด้านทิศใต้	- TSP และ PM-10	- Gravimetric High Volume	- 3 ครั้งในช่วงก่อสร้าง • 1 ครั้ง ช่วงงานฐานราก	- 3,000 บาท/วัน* @ 3 วัน	- 10,000 บาท/ครั้ง รวมกับค่าตรวจวัด ความสิ้นสละเทือน	- นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087 848 7453
		- CO	- Non-Dispersive infrared Detection	• 1 ครั้ง ช่วงงานโครงสร้าง • 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปัตย์	- 4,500 บาท/วัน* @ 1 วัน		
2. เสียง	- แนวเขตพื้นที่โครงการทางด้านทิศใต้	- ระดับเสียง (L_{eq} 24 ชม.) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	- มาตรวัดเสียง	- 3 ครั้งในช่วงก่อสร้าง • 1 ครั้ง ช่วงงานฐานราก • 1 ครั้ง ช่วงงานโครงสร้าง • 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปัตย์	- 1,500 บาท/วัน* @ 3 วัน		
		- ระดับเสียงรบกวน	- คำนวณตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน				

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงอสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
3. ความสั่นสะเทือน	- แนวเขตพื้นที่ โครงการทางด้าน ทิศใต้	- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity PPV)	- มาตรการความสั่นสะเทือน	- 3 ครั้งในช่วงก่อสร้าง • 1 ครั้ง ช่วงงานฐานราก • 1 ครั้ง ช่วงงานโครงสร้าง • 1 ครั้ง ช่วงงานสถาปัตย์	- 7,000 บาท/วัน @ 1 วัน	รวมกับค่าดำเนินการ ตรวจวัดคุณภาพ อากาศและเสียง	- นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087 848 7453
4. การใช้น้ำ	- ท่อน้ำประปาและ ก๊อกน้ำ	- การรั่วซึมและการชำรุดของ ท่อน้ำประปาและก๊อกน้ำ	- ตรวจสอบการรั่วซึมและ ชำรุด	- ทุกวันตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	-	-	
5. การจัดการ น้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล	- บ่อตรวจคุณภาพ น้ำทั้ง ดังรูปที่ 5 แผนผังแสดงจุด ติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงก่อสร้าง	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable solid, Oil & Grease, Sulfide, TKN, Organic-N, NH ₃ -N และ TCB	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	- 1,800 บาท/ ตัวอย่าง*	- 1,000 บาท/ครั้ง	
6. การระบายน้ำ และ ป้องกัน น้ำท่วม	- คูระบายน้ำและ บ่อพัก	- ปริมาณตะกอนดิน	- ขุดลอกตะกอนดินในคูระบาย น้ำและบ่อพัก	- ทุก 1 เดือนในช่วงฤดูฝน และ หลังฝนตกหนักทุกครั้ง	-	-	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
7. การจัดการขยะ มูลฝอย	- ถังขยะ	- ความเพียงพอและความ สามารถใช้งาน	- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง และความเพียงพอของถังขยะ	- ทุกวัน	-	-	- นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087 848 7453
8. การใช้ไฟฟ้า และพลังงาน	- อุปกรณ์/ระบบ ไฟฟ้า	- สภาพและการทำงาน	- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุก 1 เดือน	-	-	
9. การสาธารณสุข	- พื้นที่หน้างาน - บ้านพักคนงาน	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - ยุงลาย	- หัวหน้าคนงานสำรวจและ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - ผู้รับเหมาฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีกำจัดยุง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	-	-	
	- พื้นที่ก่อสร้าง	- อุณหภูมิของคนงานไม่เกิน 37.5 °C	- ตรวจวัดอุณหภูมิของคนที่จะ เข้าหน้างาน	- ทุกวัน	-	-	
10. อาชีวอนามัย และ ความ ปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ คนงานก่อสร้าง และยานพาหนะที่ เกี่ยวข้อง	- การจัดเก็บสถิติความ ปลอดภัยและรายงานความ ปลอดภัย	- จัดเก็บข้อมูลสถิติความ ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการ ก่อสร้างในรูปแบบของ รายงานความปลอดภัย ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	- ทุกวัน	-	-	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
10. อาชีวอนามัย และ ความ ปลอดภัย (ต่อ)	- พื้นที่โครงการและ บ้านพักคนงาน	- ความพร้อมของอุปกรณ์ ดับเพลิง	- ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้ อยู่ในสภาพดี พร้อมสำหรับ ใช้งาน	- ทุกสัปดาห์	-	-	- นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087 848 7453

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้างเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาต
ตามกฎหมายให้ดำเนินการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนกรกฎาคม
(รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน)
* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครั้ง
- ค่าใช้จ่ายรวมที่เจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้างประมาณ 158,600-198,600 บาท/ปี เมื่อให้การก่อสร้างโครงการใช้เวลา 1 ปี และมีการจัดทำรายงาน 2 ครั้ง

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
1. การใช้น้ำ	- ถังเก็บน้ำใช้	- ความสะอาดของถังเก็บน้ำ ใช้	- ล้างทำความสะอาดและ ฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้	- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	-	-	- นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087 848 7453
2. การจัดการ น้ำเสีย และ สิ่งปฏิกูล	- บ่อตรวจคุณภาพ น้ำทิ้ง ดังรูปที่ 6 แผนผังจุดเก็บ ตัวอย่างน้ำทิ้ง ในช่วงดำเนินการ	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable solid, Oil & Grease, Sulfide, TKN, Organic-N, NH ₃ -N และ TCB	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	- 1,800 บาท/ ตัวอย่าง*	- 1,000 บาท/ครั้ง	
3. การระบายน้ำ และ ป้องกัน น้ำท่วม	- ระบบระบายน้ำ	- ปริมาณตะกอนดินในท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน และขุดลอกท่อระบายน้ำและ บ่อพัก	- ปีละครั้งในช่วงก่อนฤดูฝน	-	-	
		- ขยะที่ตะแกรงดักขยะ	- ทำความสะอาดบ่อพัก สุดท้าย/บ่อดักขยะ	- ทุก 1 เดือน	-	-	
4. การใช้ไฟฟ้า และพลังงาน	- อุปกรณ์/ระบบ ไฟฟ้า	- สภาพและการทำงาน	- ตรวจสอบสภาพและการทำงาน ของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการใช้งาน ของบริษัทผู้ผลิต	-	-	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)


เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บ ตัวอย่าง	
5. การระบาย อากาศและปรับ อากาศ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาดของแผ่นกรอง อากาศ	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง	- ทุก 1 เดือน	-	-	- นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087 848 7453
		- การทำงานของระบบ เครื่องปรับอากาศ	- ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศแบบเต็ม ระบบ	- ทุก 6 เดือน	-	-	
6. การสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการ	- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	- สำรวจและกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-	
		- ยุงลาย	- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือ สารเคมีกำจัดยุงลาย	- ทุก 3 เดือน	-	-	
	- ทางเข้าโรงแรม	- อุณหภูมิของพนักงานและ แขกผู้เข้าพักต้องไม่เกิน 37.5 °C	- ตรวจวัดอุณหภูมิของ พนักงานและแขกผู้เข้าพัก	- ทุกวัน		-	

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 5 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กู้ด บีช วิว โฮเทล (Good Beach View Hotel) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท)*		ผู้รับผิดชอบ
					ค่าตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัด	ค่าดำเนินการเก็บตัวอย่าง	
7. การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับ และสัญญาณไฟฉุกเฉิน	- สภาพและความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ, อุปกรณ์แจ้งเหตุ, Sensor ของอุปกรณ์ตรวจจับ, และสัญญาณไฟฉุกเฉิน	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	-	-	- นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ โทรศัพท์ : 087 848 7453

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ เสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

* ค่าใช้จ่ายในการเขียนรายงานผลกระทบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครั้ง

- ค่าใช้จ่ายรวมที่เจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการราคาประมาณ 43,600-63,600 บาท/ปี

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ


มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
(รื้อถอนอาคารยังไม่แล้วเสร็จ)



สัญลักษณ์

- ท่อน้ำประปา
- ท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง
- ท่อระบายน้ำฝน
- ท่อน้ำทิ้งจากส้วมพักขยะ
- ท่อมีเทน

รูปที่ 1 : แผนผังระบบสุขาภิบาล

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....




(นางสาววรรณา หงสกุศล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

PROJECT :	กูด บีช วิล โฮเทล (Good Beach View Hotel)
OWNER :	นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ
SITE :	ช.จอมเทียน 18 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ARCHITECT	นายเนตร อดิศักดิ์ ฉ.ฉก 2070
CIVIL ENGINEER	นายสุทัศน์ พรบุญ ฉย.10836
ELECTRICAL	นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ ฉก.3285
ENVIRONMENTAL	นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ฉ.ฉ.3
DRAWING Date	
DRAWING No.	
TOTAL DRAWING	



ใบด่างหรือขลุ่ย



สัญลักษณ์	ชนิดพันธุ์ไม้	ชื่อพันธุ์ไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (ม.)	๑ ทรงพุ่ม (ม.)
	ไม้คลุมดิน	ใบด่างหรือขลุ่ย	<i>Evolvulus nummularius</i> (L.) L.	0.15-0.25	-
สัญลักษณ์					
	พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่ทั้งหมด 19.42 ตร.ม.			แปลนชั้นดาดฟ้า	




มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดาวรรณ คุหาเปรมะ)
เจ้าของโครงการ

รูปที่ 4 : แผนผังพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณา หองสกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



PROJECT : กู้ด บีชวิว โฮเทล (Good Beach View Hotel)					DRAWING TITLE		DRAWING Date	
OWNER : นางสาวสุดาวรรณ คุหาเปรมะ	ARCHITECT	CIVIL ENGINEER	ELECTRICAL ENGINEER	ENVIRONMENTAL ENGINEER			DRAWING No.	TOTAL DRAWING
SITE : ซ.จอมเทียน 18 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	นายธนกร ฤทธิเมศวร์ 2-2070	นายสุทัศน์ พรบุญ 20836	นายทรงฤทธิ์ วิบูลย์ 3285	นายยุทธนา มั่งคั่งจริยวัฒน์ 32.3				



รูปที่ 5 : แผนผังจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ)

เจ้าของโครงการ

มิถุนายน 2563 ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ หงสกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

73/74

PROJECT :

กุด บีช วิล โฮเทล

(Good Beach

View Hotel)

OWNER :

นางสาวสุดาวรรณ

คูหะเปรมะ

SITE :

ช.จอมเทียน 18

ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

ARCHITECT

นายธนกร อุดมแก้ว

ล-ฉก 2070

CIVIL ENGINEER

นายสุทิน พรบุญ

ฉย.10836

ELECTRICAL

ENGINEER

นายทรงฤทธิ์ วิสุทธิ

ฉพก.3285

ENVIRONMENTAL

ENGINEER

นายยุทธนา มัทจรรย์วงศ์

ฉล.3

DRAWING Date

DRAWING No.

TOTAL DRAWING

