



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๑ ๖ ๙๒

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗๔/๑ อาคารทิบโก๊ ๒ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

## ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวน์มэнทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6303/202

ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวน์มэнทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6303/302

ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น)

ของโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า ตั้งอยู่ที่ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ โรงพยาบาลพระนั่นเกล้า ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท บริษัท เอนไวน์มэнทัล มูฟเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ตั้งอยู่ที่ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๑๗๘ เตียง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น)

ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นไพร่อนมณฑล มุฟเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

คุณ-

(นายพิรุณ สัยยะสินธุ์พานิช)  
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
คณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๑ ๖ ๙๘.๑

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๙๔/๑ อาคารทีบีโก ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

## ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรียน นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวนอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6303/202 ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวนอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6303/302 ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตั้งอยู่ที่ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท บริษัท เอนไวนอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ตั้งอยู่ที่ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นได้ในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๑๗๘ เตียง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และ ในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ

รายงานการประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเขี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยให้บัญชีตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากเทศบาลนครนนทบุรีได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือเทศบาลนครนนทบุรีส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายพิรุณ สัญชลีสิงห์พาณิช

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

นางสาวกิริยาสินธุ์ ใจนา ภูมิพล แผนกวิชาการชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๗๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๑๗๖๘ ๙๒.๔

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๙๙/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

### ๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญ  
ด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร ๙ ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6303/202  
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด ที่ Envimove/PE6303/302  
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร ๙ ชั้น)  
ของโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า ตั้งอยู่ที่ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย โรงพยาบาลพระนั่นเกล้า ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท บริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด  
จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญ  
ด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร ๙ ชั้น) ตั้งอยู่ที่ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม  
อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง  
เดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ๑๗๘ เตียง ให้สำนักงาน  
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และ  
ในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ

รายงานการประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ หัวนี้ หากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

คุณ-

(นายศิรุณ สัญะสิงห์พานิช)  
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
คณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๙๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

เวลา ๑๗:๑๐ ผู้รับ ชีสิริกา

เวลา ๑๗:๔๙ ผู้รับ ดม

12 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารความเขียวช่ายด้านอุบัติเหตุและพักรู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เลขที่ ๑๔๓๔ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๗:๔๙ ผู้รับ ดม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 ชุด
  - หนังสือมอบอำนาจจากโรงพยาบาลถึงบริษัทที่ปรึกษา
  - สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเทศบาลนครนนทบุรี

ด้วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีความประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารความเขียวช่ายด้านอุบัติเหตุและพักรู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) จำนวน 1 อาคาร ซึ่งจะตั้งอยู่ภายนอกในพื้นที่โรงพยาบาลนั่งเกล้า โดยพัฒนาโครงการบนโฉนดที่ดิน จำนวน 3 แปลง ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 17-3-70.6 ไร่ (28,682.4 ตารางเมตร) ซึ่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะนำที่ดินบางส่วนบริเวณด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลขนาดพื้นที่ 1-3-18.75 ไร่ (2,875 ตารางเมตร) มาพัฒนาเป็นที่ตั้งอาคารโครงการ โดยลักษณะอาคารโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอาคารโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง 9 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 178 เตียง อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ ๓๙ ลงวันที่ 4 มกราคม 2562) กำหนดให้โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 60 เตียงขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในขั้นตอนของอนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอในขั้นการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี


ในการนี้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้มอบหมายให้บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการดังกล่าว และได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานผลกระทบศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาจราจրาที่จะไป

กฤษฎางค์ เลขที่ ๑๖๐๙ วันที่ ๑๗/๖๓  
เวลา ๙.๑๖ ผู้รับ ดม


ขอแสดงความนับถือ



บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)



กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด



Envimove/PE6303/302

26 สิงหาคม 2563


เรื่อง ขอรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) จำนวน 18 ชุด

ตามที่โรงพยาบาลพระนั่นเกล้าได้มอบหมายให้บริษัท เอนไวน์มูฟ บุฟเฟ่แนน์ จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า ตั้งอยู่ที่เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรายงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณารายงานต่อไป ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปรีดาภรณ์ อรุณรัตน์)  
 กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอนไวน์มูฟ บุฟเฟ่แนน์ จำกัด



บริษัท เอนไวน์มูฟ บุฟเฟ่แนน์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[www.envimove-thai.com](http://www.envimove-thai.com)


นาย ณรงค์ ใจดี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ  
และพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น)  
ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
ตั้งอยู่ที่ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด




บริษัท เอนไวน์มูฟ บุฟบันก์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดางroupมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟ บุฟบันก์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการก่อสร้างอาคารความเขี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น)  
ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
- มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารความเขี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ตั้งอยู่ที่ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโรงพยาบาลได้วางแผนก่อสร้างอาคารโครงการภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการอยู่ในปัจจุบัน โดยโรงพยาบาลจะนำพื้นที่บางส่วนบริเวณด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลมาพัฒนาโครงการ ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยถูกปรับเปลี่ยนอาคารไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และถูกปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถชั่วคราวมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเป็นอาคารโครงการเป็นอาคารขนาดความสูง 9 ชั้น ความสูง 48.80 เมตร (ความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนเตียง			



บริษัท เอนิวมูฟเมนท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
**MOVE** WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นามณฑิร เ พ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวมูฟเมนท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>รวมทั้งสิ้น 178 เตียง ก่อสร้างบนพื้นที่ 1-3-79.5 ไร่ หรือ 3,118 ตารางเมตร บนที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 15244 เลขที่ดิน 222 เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง (ใช้ในราชการโรงพยาบาลทบูรี ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2532 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) และ โฉนดที่ดินเลขที่ 11820 เลขที่ดิน 1 เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เดิมเป็นพื้นที่ของวัดเทพอุลูมพัง (ร้าง)) โดยโรงพยาบาลได้ทำสัญญาเช่าที่ดินรายปีกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ เนื่องด้วยโรงพยาบาลมีข้อจำกัดของพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารโครงการ ทำให้ไม่สามารถจัดพื้นที่สีเขียวและจุดรวมคนเบื้องต้นไว้ภายในขอบเขตที่ดินที่นำมาพัฒนา เป็นที่ตั้งอาคารโครงการได้ ดังนั้น โรงพยาบาลจึงจะปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถที่อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โรงพยาบาลเป็นพื้นที่สีเขียวและจุดรวมคนเบื้องต้น ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลง ได้แก่ โฉนด</p>			



บริษัท เอบิวีรอนเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ ..... ล.ล.

(นายมณฑิร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... ว.ร.ร.

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอบิวีรอนเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่ดินเลขที่ 239367 เลขที่ดิน 226 เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง (ใช้ในราชการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) โดยนำพื้นที่บางส่วนมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ ขนาดพื้นที่ 0-2-0 ไร่ หรือ 800 ตารางเมตร ดังนั้นที่ดินที่นำมาพัฒนาโครงการรวมมีขนาดพื้นที่ 2-1-79.5 ไร่ หรือ 3,918 ตารางเมตร ซึ่งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอนไวนอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารความเขียวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) อย่างเคร่งครัด</li> <li>โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ</li> </ol>	<p>- พื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารความเขียวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง/ก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ</p>	<p>- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด</p>
		<p>- พื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารความเขียวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง/ก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ</p>	<p>- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด</p>

ลงชื่อ .....

(นายณัฐพิร เพ็งสมบต)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวนอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ENVIMOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบด้านการมายั่งหน่ายงานผู้อนุญาตและ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต ดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อ สิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว</p>			
	<p>- พื้นที่โครงการก่อสร้างอาคาร ความเขี่ยวชาญด้านอุปบัติเหตุ และพักผ่อน (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาที่ออกอน/ ก่อสร้าง และระยะ เปิดดำเนินการ</p>	<p>- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็น ผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่าง เคร่งครัด</p>	



บริษัท เอนไวน์มูฟ เมนทัล จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....

(นายมนเดช เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟ เมนทัล จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ 4)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>			



บริษัท เอนิวโรนเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ ..... dm

(นายมณฑีร เพ็งสมบต)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... KK3

(นางสาวปริตาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวโรนเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ 5)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับทีมบริหาร (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิตบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิตบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>พื้นที่โครงการก่อสร้างอาคาร ความเขี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักรู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาเรื่อถอน/ ก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ</p>	<p>โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด</p>


**envimove** บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ ..... dhL

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... JKS

(นางสาวบริดาวรรณ วัฒนรัตน์)


บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อน ร้าคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>พื้นที่โครงการก่อสร้างอาคาร ความเขียวชา郁ด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาเรื่อถอน/ ก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ</p>	<p>โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด</p>


**envimove** บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ค่ารายงานที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคาร  
ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) (ระเบียบร้ออกอนส่วนด้านหน้าของอาคารเจาะภูมิภาคดินทร์)

หัวข้อการริบบิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ช่วงรือถอนส่วนด้านหน้า ของอาคารเจาะภูมิภาคดินทร์	การรือถอนด้านหน้าของอาคารเจาะภูมิภาคดินทร์คาดว่าจะใช้เวลาในการรือถอนประมาณ 1 เดือน ซึ่งในการรือถอนอาคารจะทำให้เกิดเสียงและสั่นสะเทือนกับผู้ที่อยู่ข้างอาคารได้ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบเขตการก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่รือถอน</li> <li>ผู้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารที่จะรือถอน รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยความรอบคอบและต้องควบคุมการปฏิบัติตามข้อบังคับของผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการและมีความปลอดภัยในการรือถอนอาคารที่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้ดำเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการหรืออาจก่อให้เกิดภัยันตรายต่อสุขภาพชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือให้มีความปลอดภัย</li> <li>ก่อนรือถอนส่วนใด ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบและหาวิธีการป้องกันสิ่งบริการสาธารณณะ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประจำ หรือท่อ ก๊าซ เป็นต้น และส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่อาจจะตกหล่น เพื่อมิให้เกิดภัยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ในขณะที่รือถอนอาคารส่วนนั้น</li> <li>ในระหว่างการรือถอนอาคาร ต้องดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และต้องแสดงขอบเขตการรือถอนอาคาร เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น และต้องจัดให้มีพนักงานสำหรับห้ามบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของป้ายเตือนอันตรายด้วย</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำชับให้ผู้รับเหมาดูแลพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบข้อร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</li> </ol>


**envi move** บริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD. [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....

*dn L*

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

*K. O. S.*

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ร่างวาระอ่อนตัวน้านหน้า ขอร้องจากเจ้าภาพดินทร์ (ต่อ)		<p>6. ดำเนินการรื้อถอนเฉพาะในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. เท่านั้น</p> <p>7. การรื้อถอนอาคารที่ใกล้หรือติดต่อกับที่สาธารณะ อาคารอื่น หรือที่คินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง น้อยกว่า 2 เมตร ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละอองและเศษส่วนร่วงหล่นที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน</p> <p>8. เชษอิฐ บูน ที่ได้จากการรื้อถอน โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมานำไปจัดต่อไป</p>	
2. คุณภาพอากาศที่เกิดจาก การรื้อถอนอาคาร  2.1 ผลกระทบที่จะเกิดกับ <sup>ผู้อยู่อาศัย</sup> โดยรอบโครงการ	ในการรื้อถอนอาคารจะทำให้เกิดมลพิษอากาศ ได้แก่ TSP, PM <sub>10</sub> , CO, NO <sub>x</sub> และ SO <sub>x</sub> จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากการสำรวจต่าง ๆ ในช่วงรื้อถอนทั้งสามกิจกรรม ได้แก่ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการรื้อถอนในพื้นที่ มวลสารจากเครื่องจักรกล และมลสารจากการบรรทุก พบว่า ในช่วงการรื้อถอนอาคาร จะพบค่าความเข้มข้นของ TSP, PM <sub>10</sub> , CO, NO <sub>x</sub> และ SO <sub>2</sub> เท่ากับ 0.068, 0.021, 0.142 และ 0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน โดยบริษัท ห้อปส์-แลบ คอนซัลแทนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563 และ ผลกระทบตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี พ.ศ. 2562 พบว่า ความ	<p>1. กำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบเขตการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>2. ติดตั้งผ้าใบ (Mesh Sheet) ครอบคลุมตัวอาคารที่จะทำการรื้อถอนตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p> <p>3. ใช้ผ้าคลุมบรรทุกที่ใช้ชนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนน</p> <p>4. จัดให้มีการฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากมีปริมาณฝุ่นมาก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างาน</p> <p>5. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ให้จัดทำ</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ด้านที่ตรวจวัด/ความถี่</u></li> <li>ตรวจวัด TSP และ PM<sub>10</sub> จำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 วัน</li> <li>- <u>สถานีตรวจวัด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>2. โรงเรียนอัลฮิดาย่าตุลลิอิสลามียะย์</li> </ol> </li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการรื้อถอนพร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ้านพักบ้านเรือนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบได้ ดำเนินการ</li> </ul>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวโรนเมเนล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ (ต่อ)	<p>เข้มข้นรวมของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่า TSP, PM<sub>10</sub>, CO, NO<sub>2</sub> และ SO<sub>2</sub> เท่ากับ 0.131, 0.051, 0.279 และ 0.048 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ว่าไป อนึ่ง ผู้ที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ภายในอาคารเช่นเดียวกับบ้านที่ติดต่อวันต่อของโครงการ มีโอกาสได้รับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในช่วงรีอ่อนมากที่สุด เนื่องจากมีส่วนที่รีอ่อนเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร อย่างไรก็ตาม ค่าความเข้มข้นรวมของมลสารด้านคุณภาพอากาศในช่วงรีอ่อน มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ว่าไป จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระดับต่ำ และไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้อยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ จากการทางอากาศต่อพื้นที่ทั้งหมด</p>	<p>ในพื้นที่ที่คุณผู้ใดในห้องที่คุณหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดห้องคุณด้วยผ้าใบด้านบนและอีก 3 ด้านให้มีดีชิด</li> <li>7. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ</li> <li>8. จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ก่อสร้าง โดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างโดยกำหนดและควบคุม ความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างภายนอกโครงการไม่ให้เกินตามกฎหมายกำหนด และภายในโครงการไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ ชั่วโมง โดยเฉพาะ เมื่อเข้าใกล้เขตชุมชน ซึ่ง U.S.EPA, 1987 ระบุว่า สามารถลดการพุ่งกระเจาของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และยังช่วยป้องกันการชำรุดเสียหายของผู้คนนอกรถด้วย</li> <li>9. ดำเนินการรีอ่อนเฉพาะในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. เท่านั้น</li> <li>10. มีผู้ควบคุมงานโดยควบคุมดูแลคนงานในขณะรีอ่อน ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ เพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล และผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ</li> <li>11. จัดให้มีกรรมธรรมเพื่อป้องกันและคุ้มครองผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน</li> </ol>	<p>ทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ</li> </ol>



บริษัท เอนไวน์มูฟ เมนทัล บูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....

(นายมนเดช พึงสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 2 (ค่อ 3)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ (ต่อ)		12. ให้ผู้รับเหมาที่รื้อถอนปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 13. โรงพยาบาลพะนังเกล้าจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 14. หากมีเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใดๆ โครงการมีความยินดีที่จะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงรื้อถอนอาคารเดิม โดยสามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 16. โรงพยาบาลพะนังเกล้า เข้าสำรวจสภาพอาคาร ข้างเคียงโดยรอบโครงการรวมทั้งอาคารเจษฎาบดินทร์ และถ่ายภาพก่อนการรื้อถอนและภายหลังจากการรื้อถอนแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการรื้อถอน	
2.2 ผลกระทบที่จะเกิดกับคนงานในช่วงรื้อถอน	เนื่องจากในกิจกรรมการพัฒนาโครงการจะมีการรื้อถอนอาคาร ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีคนงานก่อสร้างที่จะได้รับผลกระทบในด้านฝุ่นละออง จากการประเมินผลกระทบด้านฝุ่นละอองในระยะรื้อถอนด้านหน้าอาคารบริเวณจุดรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคารเจษฎาบดินทร์จะประเมินภายในพื้นที่รื้อถอน ซึ่งเป็นบริเวณที่คนงานก่อสร้างจะได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่แล้ว ทั้งนี้ ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในช่วงการรื้อถอน ได้แก่ TSP เท่ากับ 0.068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานปริมาณฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (Inert of Nuisance dust) โดยฝุ่น	1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 2. จัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคารเดิม และบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน โดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากมีปริมาณฝุ่นมาก โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ตามสภาพหน้างาน 3. เมื่อมีการขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่นละออง ต้องฉีดพรมน้ำก่อนขนย้าย 4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองให้กับคนงาน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองของคนงานให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะนังเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดางดูมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

12/135

บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIMOVE CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 (ต่อ 4)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ผลกระทบที่จะเกิดกับ健康ในช่วงรื้อถอน (ต่อ)	ทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/	<p>อาทิเช่น หน้ากากกันฝุ่น เป็นต้น</p> <p>5. กิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมาก อาทิเช่น ไส้แม่ควรทำในห้องที่มีหลังคาหรือมีผ้าคลุม และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้านด้วย สำหรับคนงานที่ปฏิบัติงานในห้องดังกล่าวจะต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น และแ้วันตามนิรภัย อย่างมีคิด</p> <p>6. จัดอบรมซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมซึ่งในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>7. จัดให้มีการตรวจสอบพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพหลังรับเข้าทำงานโดยตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>8. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>9. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>10. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีคิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</p> <p>11. ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่มีฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>12. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นผู้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวอรอนเมนทัล มฟเนนท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนิวอรอนเมนทัล มฟเนนท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องการรื้อถอน 3.1 ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ที่อยู่โครงการ	การประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียงในช่วงการรื้อถอนอาคารโครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบโครงการในระยะต่าง ๆ กัน ผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้าง จะได้รับเสียงดังมากที่สุดในช่วงการรื้อถอนอยู่ที่ <b>46.9-93.0 เดซิเบล (أو)</b> เมื่อนำระดับเสียงที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540 ในราชกิจจานุเบka เล่ม 114 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 เท่ากับ 70 เดซิเบล (أو) นั้น พบว่า เสียงที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ขึ้นไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารเจษฎาบดินทร์ ด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับอาคารที่ต้องรื้อถอนมากที่สุด ซึ่งในด้านทิศตะวันตกโครงการจะเป็นแนวผนังอาคาร ซึ่งเป็นผนังคอนกรีต ทึบ ไม่มีช่องแสงหรือช่องหน้าด่าง โดยบริษัทที่ปรึกษาจึงเลือกใช้ผนังอาคารดังกล่าวเป็นวัสดุกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงลงได้ 36 เดซิเบล (أو) จะทำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารเจษฎาบดินทร์ ได้รับระดับเสียงจากการรื้อถอนอาคาร (เสียงผ่านกำแพงกันเสียง และเสียงอ้อมกำแพงกันเสียง) และเมื่อร่วมกับระดับเสียงในบรรยากาศภายนอกที่โครงการจากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อเนื่อง 3 วัน มีระดับเสียงอยู่ที่ <b>66.1 เดซิเบล (أو)</b> ทำให้ผู้ที่อยู่ด้านทิศตะวันออกจะได้รับระดับเสียงอยู่ที่ <b>66.1-</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบเขตการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองทุ่งกระยะไปยังพื้นที่ข้างเคียง</li> <li>ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Plywood ที่ความหนา 25 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งติดกับรั้วกันโดยรอบเขตการก่อสร้าง ซึ่งสามารถลดระดับเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงลงได้ประมาณ 23 dB(A)</li> <li>ดำเนินการรื้อถอนเฉพาะในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. เท่านั้น</li> <li>มีผู้ควบคุมงานคุยควบคุมดูแลคนงานในขณะรื้อถอน ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ เพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีกรมธรรม์เพื่อป้องกันและคุ้มครองผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>ให้ผู้รับเหมารื้อถอนโดยปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</li> <li>โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้</li> <li>หากมีเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใดๆ โครงการมีความยินดีที่จะรับผิดชอบผลกระทบที่</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการตรวจดูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่</b> ตรวจวัดระดับเสียง คือ Leq 24 hr, Lmax, Ldn, L5, L10 L90 และเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่รื้อถอนทุกวัน และรายงานผลทุกสัปดาห์ในระยะรื้อถอนอาคารเดิม</li> <li><b>สถานีตรวจวัด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>โรงเรียนอัลลิเดียตัลลิอิสลามเมียร์</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</li> <li>โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ</li> </ol>


**envi move** www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโนไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

การงานที่ 2 (ต่อ 6)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านโครงการ (ต่อ)	<p>67.9 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ต้องมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) พบทว่า ระดับเสียง ที่ผู้อยู่ใกล้เคียงโครงการได้รับมีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด</p>	<p>เกิดขึ้นในช่วงวือตอนอาคารเดิม โดยสามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>10. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเข้าสำรวจสภาพอาคารและถ่ายภาพก่อนการรื้อถอนและภายหลังจากการรื้อถอนแล้วเสร็จ หากอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการรื้อถอน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะรับผิดชอบค่าเสื่อมแซมและชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง</p>	
3.2 ผลกระทบที่จะเกิดกับคนงานก่อสร้าง	<p>ผลกระทบด้านเสียงที่จะมีผลกระทบต่อกลางวันรื้อถอนจะมีผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งคนงานที่จะอยู่ใกล้หรือไกลจากเครื่องมือ/เครื่องจักรมากน้อยเพียงใด ดังนี้</p> <p>ในการประเมินผลกระทบดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษาจะพิจารณาระยะห่างของคนงานรื้อถอน/ก่อสร้าง กับตำแหน่งเครื่องมือ/เครื่องจักรร่วมด้วย โดยพิจารณาจากตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40 และ 45 เมตร (ซึ่งระยะที่เกินกว่า 45 เมตร คนงานจะได้รับผลกระทบจากเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน ก่อสร้างคือได้รับระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ) จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาจะนำไปรวมกับค่าระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการปัจจุบัน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้มอบหมายให้บริษัท ท่อปัสสาวะ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดเสียงปัจจุบันเริ่มพื้นที่โครงการ ตั้งแต่วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อเนื่อง 3 วัน มีระดับเสียงอยู่ที่ 66.1 เดซิเบล (เอ) ซึ่งจากการประเมิน พบทว่า ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรในแต่ละกิจกรรมการดำเนินการของโครงการเมื่อรวมกับระดับเสียงจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>วางแผนการรื้อถอน และการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน</li> <li>จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน และเพียงพอ กับจำนวนคนงาน</li> <li>จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี</li> <li>ติดป้ายเตือน/กำชับให้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง</li> <li>กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ</li> <li>กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง</li> <li>ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มี</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</li> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนไวน์เม้นท์ บูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ผลกระทบที่จะเกิดกับ คนงานที่อยู่อาศัย (ต่อ)	<p>โครงการในปัจจุบันจะทำให้คนงานที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการได้รับเสียง ในช่วงการรื้อถอนอาคารเดิม คนงานที่อยู่ใกล้ อุปกรณ์รื้อถอน Jack Hammer ในระยะ 1 เมตร จะได้รับระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 82.01 เดซิเบล(㏈) ซึ่งระดับเสียงดังกล่าวเป็นค่าระดับเสียงที่ไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559 ข้อ 11 ระบุว่า “กรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจกรรมมีระดับเสียงที่ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแบบขั้วmontตั้งแต่ 85 เดซิเบล(㏈) ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจกรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด” อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p>	<p>การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>8. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสมนับตั้งแต่การทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>9. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นผู้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</p>	
4. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก ก่อสร้าง	<p>4.1 ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ</p> <p>ในการรื้อถอนอาคารอาจส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ซึ่งความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคารเดิมส่วนใหญ่เกิดมาจากการทำงานของเครื่องจักร การสกัด ทุบหรืออาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารที่ติดโครงการหรืออาคารข้างเคียงได้ โครงการจึงเลือกอุปกรณ์ในการรื้อถอนโดยใช้ Jack Hammer ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจะประเมินความสั่นสะเทือนที่เกิดจาก Jack Hammer โดยระดับแรงสั่นสะเทือนของ Jack</p>	<p>1. กำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบเขตการก่อสร้าง</p> <p>2. ในระหว่างการรื้อถอนอาคารเดิม หากมีเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใด ๆ โครงการจะมีความยินดีที่จะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการรื้อถอนอาคารเดิม โดยสามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>3. จัดทำกรรมธรรม์ประจำความเสียหายจากการ</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจดูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> ความเรื่องอนุภาคสูงสุดบริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร</li> <li>- <b>สถานีตรวจวัด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</b>  บริษัทฯ บริโภคในเมืองบุฟเว่นท์ จำกัด</li> </ul> <p>envi move WWW.ENVIMOVE-THAI.COM</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาธิการและสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวอรอนเมเนทล มูฟเนนท์ จำกัด

กันยายน 2563

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ (ต่อ)	<p>Hammer อยู่ที่ 0035 นิววินที่ ที่ระยะ 25 ฟุต (อ้างอิงจาก Office of Planning and Environment Federal Transit Administration, Department of Transportation, USA. Transit Noise and Vibration Impact Assessment 2006) จากการคำนวณด้วยความสั่นสะเทือนจาก การรื้อถอนอาคารเดิม ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการจะได้รับความสั่นสะเทือนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทิศเหนือ ได้แก่ อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 5 ชั้น และกลุ่มบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น ได้รับค่าระดับความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนอาคารเดิม เท่ากับ 0.229-0.74 มิลลิเมตร/วินาที</li> <li>- ทิศตะวันออก ได้แก่ อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น และตลาดสินทอง ได้รับค่าระดับความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนอาคารเดิม เท่ากับ 0.102 มิลลิเมตร/วินาที</li> <li>- ทิศใต้ ได้แก่ อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น ได้รับค่าระดับความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนอาคารเดิม เท่ากับ 0.584 มิลลิเมตร/วินาที</li> <li>- ทิศตะวันตก ได้แก่ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก (อาคารเจษฎาภรณ์ทรัพย์) ได้รับค่าระดับความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนอาคารเดิม เท่ากับ 3.86 มิลลิเมตร/วินาที</li> <li>- สถานที่อ่อนไหว ได้แก่ โรงเรียนอัลจิตา耶ตัลลิสลา มียะร์ ได้รับค่าระดับความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนอาคารเดิม เท่ากับ 0.025 มิลลิเมตร/วินาที จะเห็นได้ว่า อาคารที่อยู่โดยรอบโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการรื้อถอน ด้านหน้าอาคารบริเวณจุดรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคารเจษฎาภรณ์ทรัพย์ในโครงการ มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานความ</li> </ul>	<p>ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. หลีกเลี่ยงการเจาะสกัดโดยใช้เครื่องขุดหนักเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน</li> <li>5. กรณีจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องมีการเจาะ บด อัด ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน ต้องจัดหากระสอบรองบริเวณจุดกระแทกเพื่อลดเสียงที่เกิดจากกิจกรรมลง</li> <li>6. จัดให้มีวิศวกรดูแลการรื้อถอนอย่างใกล้ชิด และควบคุมการรื้อถอนให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</li> <li>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งประชาสัมพันธ์กับผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาการรื้อถอน และให้เชื้อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการรื้อถอน โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอน ตลอดจนติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</li> </ol>	<p>- <u>ช่วงเวลาตรวจสอบ/ความถี่</u> ตรวจสอบทุกวันที่มีการรื้อถอน และรายงานผลทุกสัปดาห์ให้ช่วงงานรื้อถอน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการรื้อถอนโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</li> <li>2. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ</li> </ol>

บริษัท เอนไวน์เมนกล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIMOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดช พึงสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เมนกล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

หัวข้อการสั่นสะเทือน	ผลกระทบสั่นสะเทือนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่นสะเทือน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสั่นสะเทือน
4.1 ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ (ต่อ)	สั่นสะเทือนตามประกาศคณะกรรมการสั่นสะเทือนแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประเภทที่ 2 (อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแคา ตึกแถว บ้านแคา และบ้านแฝด) ที่กำหนดให้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที		
4.2 ผลกระทบที่จะเกิดกับคนงานรื้อถอน	<p>ในการรื้อถอนอาคารเดิมคงจะได้รับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากเครื่องจักรกล/อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน โดยการสั่นสะเทือนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การสั่นสะเทือนทั่วร่างกาย (Wholebody vibration) เป็นลักษณะของการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านมาจากพื้น หรือโครงสร้างวัสดุ มายังทุกส่วนของร่างกายคนงาน เช่น การสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านมาทางพื้นที่พนักงานยืนทำงาน และ การสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านเบ้าหรือที่นั่งขับรถ รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก และปั้นจั่น เป็นต้น ปกติความถี่ของการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการจะอยู่ในช่วงระหว่าง 2 ถึง 100 เฮิรตซ์</li> <li>การสั่นสะเทือนเฉพาะบางส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะที่มือและแขน (Hand and arm vibration) เป็นลักษณะของการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ส่งผ่านไปยังมือของผู้ใช้เครื่องมือนั้น ๆ ช่วงความถี่ความสั่นสะเทือนเฉพาะบางส่วนของร่างกายที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการคือ 8 ถึง 1,500 เฮิรตซ์ ตัวอย่าง เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะถนน เครื่องย้ำหมุด เครื่องเจียร์ เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องขัดผิวน้ำ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>การป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์/เครื่องจักรที่มีความถี่สูง อาทิ เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น จัดให้มีวัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ตั้งกล่าว เพื่อลดความสั่นสะเทือน <ul style="list-style-type: none"> <li>เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี และมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>การป้องกันที่ตัวบุคคล ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือเบาะรองนั่งสำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน อาทิเช่น ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดระยะเวลาสัมผัสนักกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดช่วงเวลาในการทำงานที่ก่อให้เกิดความ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากภารกิจสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</li> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันผู้คนของคนงานให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ: โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ</p> <p>บริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. www.envimove-thai.com</p>

ลงชื่อ ..... *dm*

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... *KK*

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟ เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ 10)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 ผลกระทบที่จะเกิดกับ ความนิ่งบดອน (ค่อ)	<p>หินขัด เลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น</p> <p>สำหรับในการรื้อถอนอาคารเดิมจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ได้แก่ Jack Hammer ยานบรรทุกบันจี้ รถบรรทุกรถขุด ซึ่งกลุ่มคนงานที่จะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่</p> <p>1. กลุ่มคนงานที่ขับรถบรรทุก โดยจะสัมผัสกับความสั่นสะเทือนต่อ (2-20 เฮิรตซ์) ซึ่งจะเป็นคนงานในทุกช่วงของกิจกรรมการก่อสร้าง ความสั่นสะเทือนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อวัยวายภายใน วัยวายภายในของห้อง การหดตัวของกล้ามเนื้อข้อต่อ ความสมดุลของร่างกาย เป็นต้น</p> <p>2. กลุ่มคนงานที่ใช้เครื่องจักรที่เป็นล้อหมุนอย่างรวดเร็ว (ความถี่สูงกว่า 300 เฮิรตซ์) เช่น เครื่องเจียร เครื่องเจาะ เครื่องตัด การสัมผัสด้วยความสั่นสะเทือนจากเครื่องมือประเภทนี้เพียง 2-3 สัปดาห์ อาจทำให้การทำงานของมือ แขน และขาสูญเสียไปอย่างถาวร</p> <p>นอกจากนี้ การสัมผัสด้วยความสั่นสะเทือนนานๆ จะทำให้เกิดความเมื่อยล้า ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ตาพร่า การสูญเสียการทรงตัว กล้ามเนื้อข้อมืออักเสบ เกิดการบีบเกร็งของหลอดเลือดบริเวณนิ้วมือ ทำให้นิ้วขัดชา ประสาทรับความรู้สึกที่มีเปลี่ยนแปลง ลดความรู้สึก ความไวของลิ้นดลง ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนงาน</p>	<p>สั่นสะเทือน อาทิเช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุกๆ ระยะการทำงาน 2 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาสทำงานเบา สลับบ้าง</li> </ul> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p>	

ลงชื่อ .....

dm-L

(นายมณฑิร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลธนบุรีนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ก่อสร้างอาคารความเขียวชा�มด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>การก่อสร้างอาคารความเขียวชามด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จะมีการปรับพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้าง โดยลักษณะอาคารโครงการก่อสร้างอาคารความเขียวชามด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน 178 เดียว ก่อสร้างภายในพื้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งการก่อสร้างคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในส่วนของการบุดิน งานฐานราก โครงสร้างได้ดิน และบ่อเก็บน้ำ เป็นพื้นที่ก่อสร้างของโรงพยาบาลอย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากโครงการจะทำการบดก้นพื้นที่โดยรอบด้วยรั้วทึบ ความสูง 6 เมตร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ่งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง อีกทั้งผู้รับเหมาจะก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานราก และงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และผลกระทบดังกล่าวจะ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบเขตการก่อสร้าง เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน</li> <li>จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 6 เมตร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ่งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง</li> <li>ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมโดยรอบอาคาร ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคารระหว่างการก่อสร้าง</li> <li>ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</li> <li>ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น</li> <li>ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อโครงการ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วโครงการ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</li> </ol> <p><u>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</u></p>



บริษัท เอนไวน์เมบันก์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVE CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เมบันก์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	เป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อภูมิประเทศในระยะก่อสร้างจึงคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ		
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง - ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การปรับสภาพพื้นที่ การขุดดินเพื่อทำฐานรากและโครงสร้างอาคาร การบดอัดดิน เป็นต้น ก่อให้เกิดฝุ่นละออง อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและบริเวณเด่นทาง ชนส่งได้รับผลกระทบด้านฝุ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งจากการประเมินฝุ่นละออง (TSP) จากกิจกรรมการก่อสร้าง ของโครงการ ได้แก่ มวลสารที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร มวลสารที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง และมวลสารทางอากาศจากรถบรรทุกในช่วงก่อสร้าง เมื่อร่วมกับปริมาณฝุ่นละอองจากการตรวจวัดภัยในพื้นที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตรวจวัดโดยบริษัท ท็อปส์-แล็บ คอนซัลแทนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และ PM <sub>10</sub> เท่ากับ 0.090 และ 0.039 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ำมาก และไม่ทำให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก เนื่องจากมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (ค่ามาตรฐาน TSP ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่ามาตรฐาน PM <sub>10</sub> ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อวางแผนทางการติดต่อสื่อสาร</li> <li>- ทำป้ายแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง เวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันพร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลนครนนทบุรี) โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</li> <li>- ติดประกาศตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน</li> </ul> </li> <li>2) มาตรการด้านการจัดการ เตรียมพื้นที่ และดูแลพื้นที่ก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารให้ชัดเจน</li> <li>- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ปัญหาทันที</li> <li>- จัดให้มีการติดตั้งผ้าใบพีบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟ ตามครอบคลุมด้วยการก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร</li> <li>- จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ด้านที่ตรวจวัด/ความถี่</b> ตรวจวัด TSP และ PM<sub>10</sub> ทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>- <b>สถานีตรวจวัด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>2. โรงเรียนอัลอดี้ดาย่าตุลลิส ลามียะร์</li> </ol> </li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</li> <li>3. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง</li> </ul> </li> </ul>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) ENVIMOVE CO.,LTD.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอบิวารอนเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ผู้ผลิต - ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง (ต่อ)	หมายเหตุ : อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)	<p>อยู่ห่างจากผู้รับผู้มากที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำผังหรือตัวข่ายกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อป้องกันการพุ่งกระจายของฝุ่น</li> <li>- ไม่เก็บของสดที่ก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำบรู๊ฟก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> <p>3) มาตรการด้านการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปิดรถบรรทุกในขณะขับขิน-เข้าออก พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบมีดีซิด</li> <li>- ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</li> <li>- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า</li> <li>- ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</li> <li>- วางแผนใช้เส้นทางและเวลาขนส่งวัสดุและดินเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</li> <li>- ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย</li> <li>- จัดหาแหล่งน้ำที่ใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ</li> <li>- ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด</li> <li>- จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในการนีที่มีการยกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น</li> </ul> <p>4) มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดเว้นการเผาไหม้และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> <p>5) มาตรการด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</p>	<p>ของรั้วโครงการ และการฉีกขาดของผ้าใบ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาล&gt;NN ทบทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>

ลงชื่อ .....

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดายูมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มэнทัล นูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนไวน์มэнทัล นูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ผู้ประกอบ - ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดพื้นที่ชุดดินบริเวณท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น</li> <li>6) มาตรการด้านการก่อสร้าง           <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน</li> <li>- จัดให้มีการติดตั้งผ้าใบพืบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟ lamel ครอบคลุมด้วยการก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร</li> <li>- การเก็บกองทรัพย์ในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชุ่มอยู่เสมอ</li> <li>- การนำบุบซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีฝาปิด</li> <li>- ในกรณีที่ต้องใช้ปุ๋นผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มีฝาปิด</li> </ul> </li> <li>7) มาตรการด้านการขันดิน           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ</li> <li>- จัดให้มีการฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากมีปริมาณฝุ่นมาก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างาน พร้อมทั้งการผ่อนคลายและตะกอนภายนอก การฉีดน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำและการพุ่งกระจายของฝุ่นละอองอีกด้วย</li> </ul> </li> </ul>	



บริษัท เอนิวโรเอนเมบล็อก มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVE CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวโรเอนเมบล็อก มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีพนักงานคุยความเห็นชอบที่ตกลงบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่เศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีดและภาชนะพื้นให้สะอาดโดยทันที</li> </ul>	
2) ฝุ่นละออง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง</li> </ul>	<p>ในการประเมินผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารโครงการจะประเมินในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นบริเวณที่คนงานก่อสร้างจะได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่แล้ว โดยมีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง 0.027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง 0.008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอด (Respirable dust) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งจะมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเสียงกับมลภาวะ แวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 กำหนดปริมาณฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดความรำคาญ (Inert of Nuisance dust) ตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรฐานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นกับคนงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</li> <li>2. จัดให้มีการฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง โดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากมีปริมาณฝุ่นมาก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างาน พร้อมทั้งทำความสะอาดและตะกอนภายในหลังการฉีดน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกด้วย</li> <li>3. เมื่อมีการขนย้ายสัสดึกที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำก่อนย้ายทันที</li> <li>4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองให้กับคนงาน อาทิ เช่น หน้ากากฝุ่น เป็นต้น</li> <li>5. กิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมาก อาทิ เช่น การไส้ไม้ ควรทำในห้องที่มีหลังคาหรือมีผ้าคลุม และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้านด้วย สำหรับคนงานที่ปฏิบัติงานในห้องดังกล่าวจะต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น และแวนตานิรภัย อย่างมีดีดี</li> <li>6. จัดอบรมซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมซึ่งในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</li> <li>7. กำหนดในสัญญาจ้าง โดยระบุว่าให้ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีการตรวจสอบคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>2. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองของคนงานให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>

ลงชื่อ .....

(นายณัฐพิริยะ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์มэнทัล นูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอ็นไวน์มэнทัล นูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.

ตารางที่ 3 (ต่อ 5)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ฝุ่นละออง - ผลกระทบต่อ คนงานก่อสร้าง (ต่อ)		8. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 9. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน 10. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดีชีด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปุ๋นซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน 11. ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่มีฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ 12. โรงพยาบาลพะนังน้ำเง้า เป็นผู้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด	
2) มลพิษทางอากาศ	มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้างโครงการ ได้แก่ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่ มลสารจากเครื่องจักรกล และมลสารจากรถบรรทุก ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไชเดอร์ของไนโตรเจน ( $\text{NO}_x$ ) และออกไชเดอร์ของซัลเฟอร์ ( $\text{SO}_x$ ) ซึ่งจากการประเมินมลสารจากการก่อสร้าง พบว่า ในระยะก่อสร้างจะทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ CO, $\text{NO}_2$ และ $\text{SO}_2$ เท่ากับ 0.031, 0.227 และ 0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน โดยบริษัท ห้อปส-แลบ คอนซัลแทนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ความเข้มข้นรวมของ CO, เท่ากับ 0.642 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป หมายเหตุ : อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพอากาศใน	1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุ ก่อสร้าง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 3. ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ในอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ามีสภาพเสื่อมลง ควรเปลี่ยนใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขให้มาตรฐานดังเดิม	1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ - <b>ดัชนีตรวจวัด/ความถี่</b> ตรวจวัด CO, NOx และ $\text{SO}_2$ เดือนละ 1 ครั้ง - <b>สถานีตรวจวัด (คูรูปที่ 2 ประกอบ)</b> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. โรงเรียนอัลฮิดาย่าตุล อิสลามมียะย 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนคร

ลงชื่อ .....

(นายณัฐิยร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพะนังน้ำเง้า


กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิ์ดำรงงานบริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบทางอากาศ (ต่อ)	บริษัทโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)		<p>นนทบุรีทุก 6 เดือน</p> <p>3. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในขณะก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>
1.3 เสียง - ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	จากการประเมินผลกระทบด้านเสียง ทำให้ผู้พักอาศัยด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ได้รับระดับเสียงที่เกิดจากแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ อยู่ในช่วง 69.8-86.7 เดซิเบล (ເລ) เมื่อ นำระดับเสียงที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 279 ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย ( $L_{eq}$ ) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 70 เดซิเบล (ເລ) พบร้า เสียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการในบางกิจกรรมจะ	<p>1. ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>2. ในช่วงการทำฐานราก จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Plywood ที่ความหนา 25 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร ติดตั้งที่รั้วโครงการ สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 23 dB(A) โดยติดตั้งติดกับรั้วโครงการ</p> <p>3. ในช่วงการขันโครงสร้างอาคาร (งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค) จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Plywood ที่ความหนา 25 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร ติดตั้งที่รั้วโครงการในชั้นที่ 1 สำหรับชั้นที่ 2 ขึ้นไป ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงในด้านทิศเหนือ ทิศ</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ด้านที่ตรวจวัด/ความถี่</u> ตรวจวัดระดับเสียง คือ Leq 24 hr, Lmax, Ldn, L5, L10 L90 และเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสปีด�다ห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- <u>สถานีตรวจวัด (ครุปที่ 2 ประกอบ)</u> บริษัท เอนไวนิมเม้นท์ บูฟเฟ้นก์ จำกัด</li> </ul>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวนิมเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 7)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง (ต่อ)	<p>ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงในระดับที่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (<math>L_{eq}</math>) 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เสียงที่ผู้อยู่ข้างเคียงโครงการจะได้รับในแต่ละช่วงกิจกรรมก่อนมีมาตรการป้องกันด้านเสียงดัง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ช่วงงานปรับสภาพพื้นที่และทำฐานราก ได้รับเสียงก่อนมีมาตรการอยู่ในช่วง <b>69.8-81.7 dB(A)</b></li> <li>2. ช่วงขั้นโครงสร้างอาคาร ได้รับเสียงก่อนมีมาตรการอยู่ในช่วง <b>69.8-82.8 dB(A)</b></li> <li>3. ช่วงขั้นโครงสร้างอาคารพร้อมกับช่วงงานตกแต่งภายในภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด ได้รับเสียงก่อนมีมาตรการอยู่ในช่วง <b>72.2-88.2 dB(A)</b></li> <li>4. ช่วงงานตกแต่งภายในภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด ได้รับเสียงก่อนมีมาตรการอยู่ในช่วง <b>71.1-86.7 dB(A)</b></li> </ul> <p>ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>ตัววนออกและทิศตะวันตก 1 เมตร สำหรับด้านทิศใต้ ติดจากห้องแหล่งกำเนินเสียง 1.5 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 23 dB(A)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. ในช่วงงานตกแต่งภายใน ภายนอก และงานทำความสะอาด จัดให้แผ่นพาราเป็นผนังกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 36 เดซิเบล(ເລ)</li> <li>5. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้ก่อสร้างทุกวัน จันทร์-เสาร์ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.เท่านั้น</li> <li>6. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงานจะไม่มีการทำงานใดๆ</li> <li>7. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน</li> <li>8. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</li> <li>9. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด</li> <li>10. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องหรือเบ้าเครื่องลงระหว่างการพัก</li> <li>11. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</li> <li>12. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</li> <li>13. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</li> <li>14. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</li> <li>15. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้อง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>2. โรงเรียนอัลฮิดาย่าตุลอะسلامียะร์</li> <li>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พื้นที่ โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</li> <li>3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรีทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>

ลงชื่อ .....

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563




บริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIMOVE WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 8)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง (ต่อ)		<p>กำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการ ขันย้าย และควบคุมงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง</p> <p>16. ไม่ให้มีกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง การบัดกรี เป็นต้น โดยให้จัดทำใน โรงงานภายนอกแล้วจึงขนส่งมาประกอบภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น</p> <p>17. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>18. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด</p>	
1.3 เสียง - ผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้าง	ผลกระทบด้านเสียงที่จะมีผลกระทบต่อคนงาน ก่อสร้างจะเกิดจากเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้ในการ ก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวจะมี ผลกระทบมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งคนงานที่ จะอยู่ใกล้หรือไกลจากเครื่องมือ/เครื่องจักรมากน้อย เพียงใด ดังนั้น ใน การประเมินผลกระทบดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษาจะพิจารณาระยะห่างของคนงาน ก่อสร้างกับตำแหน่งเครื่องมือ/เครื่องจักรร่วมด้วย โดยพิจารณาจากตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ 1, 3, 5,	<p>1. วางแผนการก่อสร้างและการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน</p> <p>2. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน และเพียงพอ กับจำนวนคนงาน ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ซึ่งภายหลังจากการจัดเตรียมอุปกรณ์ Ear Plug และ Ear Muff แล้ว ในช่วงการก่อสร้าง คนงานที่อยู่ใกล้ยานบรรทุกบ้านจั่น (Cranes) จะได้รับระดับเสียงเท่ากับ 86.5 เดซิเบลเอ (เกิน 85 เดซิเบลเอ)</p>	<p>- ตรวจสอบอุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคลให้สามารถใช้งานได้ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) บริษัท เอนไวน์เม้นท์ บูฟเฟ่แนนท์ จำกัด  ENVIMOVE WWW.ENVIMOVE-THAI.COM</p>

ลงชื่อ ..... 

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 9)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)</p> <p>10, 20, 30, 40 และ 45 เมตร (ซึ่งระยะที่เกินกว่า 45 เมตร คนงานจะได้รับผลกระทบจากเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน กล่าวคือได้รับระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(อ) นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะนำค่าร่างดับเสียงภายในพื้นที่โครงการปัจจุบัน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้มอบหมายให้บริษัท ที่อปส-แลบ คุณชัลแตนท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 (ตรวจต่อเนื่อง) ซึ่งผลจากการตรวจวัดพบว่า มีระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 66.1 เดซิเบล(อ)</p> <p>ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่า ค่าร่างดับเสียงที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างคนงานที่อยู่ใกล้บ้าน (Cranes) ในระยะ 1 เมตร จะได้รับระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 103.00 เดซิเบล(อ) ซึ่งระดับเสียงดังกล่าวเป็นค่าร่างดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน และส่วนว่าง เสียง พ.ศ. 2559 ข้อ 11 ระบุว่า “กรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่สูงขึ้นได้รับเฉลี่ยลดลงระดับเสียงเวลาการทำงาน แปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบล(อ) ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้อยู่ในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี</p>	<p>3. กำหนดช่วงเวลาการทำงานให้กับคนงานที่อยู่ใกล้บ้านบรรทุกปันจัน (Cranes) เป็นเวลา 5.66 ชั่วโมง</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี</p> <p>5. ติดป้ายเตือน/กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกรอบ</p> <p>6. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>7. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>8. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังแนะนำสม นับตั้งแต่การทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะๆ เพื่อทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>9. กำหนดให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทควบคุมงานก่อสร้างปฎิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>10.  rogพยาบาลพนักงานที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลราชบูรณะนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวบริราณณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด


กันยายน 2563



บริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 3 (ต่อ 10)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<p><b>ประกาศกำหนด*</b> ดังนี้ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงให้กับคนงาน โครงการจะต้องมีมาตรการต่างๆ สำหรับลดผลกระทบด้านเสียงที่คนงานจะได้รับ สอดคล้องกับมาตรฐานเสียงของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานใน การบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559</p>		
1.4 ความสั่นสะเทือน - ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	<p>โครงการได้เลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างเสาเข็มด้วยการเจาะเสาเข็ม ซึ่งก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ใกล้โครงการ โดยอาคารที่อยู่ใกล้และอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างอาคาร โครงการมากที่สุด คือ อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น ด้านทิศใต้ จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 4.6 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ซึ่งกำหนดให้มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารประภากที่ 2 ได้แก่ อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องเดียว ตึกแถว บ้านเดียว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีค่าไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที และเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง พบว่าระดับความสั่นสะเทือนที่บ้าน/อาคารข้างเคียงได้รับมี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคาร</li> <li>จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</li> <li>กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างทุกวันจันทร์-เสาร์ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น</li> <li>กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน</li> <li>จัดให้มีนโยบายการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในทันที</li> <li>นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย</li> <li>จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ด้านที่ตรวจวัด/สถานีตรวจวัด</b> ความเร็วอนุภาคสูงสุด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>สถานีตรวจวัด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</b> บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่</b> ตรวจทุกวันที่มีการเจาะเสาเข็ม และรายงานผลทุกสัปดาห์ ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>ขั้นตอนการดำเนินการ</b> บริษัท เอ็นไพร์มูฟ เมนท์ จำกัด ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ทั้งหมด ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการบริษัท เอ็นไพร์มูฟ เมนท์ จำกัด ที่ได้รับแต่งตั้งโดยบุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไพร์มูฟ เมนท์ จำกัด</li> </ol>

ลงชื่อ ..... 

(นายมณฑิร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั้นเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....   
envi move WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไพร์มูฟ เมนท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 11)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	<p>ค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เท่ากับ 5 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดานเป็นแบบ PLASTER (ส่วนผสมที่มีปูน ทราย น้ำ และไยต่าง ๆ) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้าเพดานแบบยึดหยุ่น จะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย นอก จากนี้ โครงการเลือกใช้วิธีเจาะเข็มเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน จึงคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ</p> <p>หมายเหตุ : อ้างอิงมาตรฐานจาก Wiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971</p>		<p>ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1</p> <p>3. จัดทำรายงานผลกระทบปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลกรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>
1.4. ความสั่นสะเทือน - ผลกระทบต่อ คนงาน	<p>ในการก่อสร้างคงงานจะได้รับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากเครื่องจักรกล/อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน โดยการสั่นสะเทือนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ การสั่นสะเทือนทั่วร่างกาย (Wholebody vibration) และการสั่นสะเทือนเฉพาะบางส่วนของร่างกาย สำหรับในการก่อสร้างโครงการจะใช้เสาเข็มเจาะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานได้แก่ รถบรรทุก ยานบอร์ทุกปั้นจั่น รถขุด รถคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งกลุ่มคงงานที่จะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่</p>	<p>1. การป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์/เครื่องจักรที่มีความถี่สูง อาทิ เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น จัดให้มีวัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ดังกล่าว เพื่อลดความสั่นสะเทือน</li> <li>- เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul> <p>2. การป้องกันที่ตัวบุคคล ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือ เบาะรองนั่งสำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน</li> </ul>	<p>- ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p> <p>บริษัท เอบิวرونเม้นท์ บูฟเม้นท์ จำกัด</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอบิวرونเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ENVIMOVE CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อ คุณงาน (ต่อ)	<p>1. กลุ่มคนงานที่ขับรถบรรทุก โดยจะสัมผัสกับความสั่นสะเทือนต่อ (2-20 เฮิรตซ์) ซึ่งจะเป็นคุณงานในทุกช่วงของกิจกรรมการก่อสร้าง ความสั่นสะเทือนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในเช่นห้อง การหดตัวของกล้ามเนื้อข้อต่อ ความสมดุลของร่างกาย เป็นต้น</p> <p>2. กลุ่มคนงานที่ใช้เครื่องจักรที่เป็นล้อหมุนอย่างรวดเร็ว (ความถี่สูงกว่า 300 เฮิรตซ์) เช่น เครื่องเจียร์ เครื่องเจาะ เครื่องตัด การสัมผัศความสั่นสะเทือนจากเครื่องมือประเภทนี้เพียง 2-3 สัปดาห์ อาจทำให้การทำงานของมือ แขน และหลังสูญเสียไปอย่างถาวร นอกจากนี้ การสัมผัสกับความสั่นสะเทือนนานๆ จะทำให้เกิดความเมื่อยล้า ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ตาพร่า การสูญเสียการทรงตัว กล้ามเนื้อข้อมืออักเสบ เกิดการบีบเกร็งของหลอดเลือดบริเวณนิ้วมือ ทำให้นิ้วขี้ดชา ประสาทรับความรู้สึกที่มีเปลี่ยนแปลงลดความรู้สึก ความว่องไวลดลง</p> <p>ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคุณงาน อาทิเช่น ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน</li> <li>- กำหนดระยะเวลาล้มสักบิคความสั่นสะเทือน โดยกำหนดช่วงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน อาทิ เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มีการพัก 20 นาทีทุกๆ ระยะการทำงาน 2 ชั่วโมง</li> <li>- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาสทำงานเบา สลับบ้าง</li> <li>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คุณงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</li> <li>4. จัดให้มีการตรวจร่างกายคุณงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>5. กำหนดให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทควบคุมงานก่อสร้างปฎิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</li> <li>6. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นผู้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	

ลงชื่อ .....

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

บริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
MOVE WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 การพั้งทรายของดิน	การพั้งทรายของดินในระยะก่อสร้าง จะเกิดจากการบุดเปิดหน้าดินเพื่อทำฐานรากและการก่อสร้างงานระบบที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนั้นโครงการจะปรับสภาพพื้นที่เพื่อให้มีระดับใกล้เคียงกับถนนด้านหน้าโครงการนั้นอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านการพั้งทรายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม โครงการต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการพั้งทรายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม โครงการต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการพั้งทรายของดิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ในการบุดดินจะต้องบุดดินให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ทำมุม 45 องศา กับแนวระนาบ) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพั้งทรายของดิน</li> <li>โครงการจะตอก Sheet Pile และทำค้ำยัน (Bracing) โดยรอบอาคาร ทั้งนี้ ในการถอน Sheet Pile ต้องดำเนินการกลบรองที่เกิดจากการถอน Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินที่กลบให้แน่น</li> <li>ตรวจสอบการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินบริเวณที่ชุดหากเกิดระยะเคลื่อนตัวมากกว่าที่กำหนดไว้ต้องแจ้งให้ทางวิศวกรดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว</li> <li>จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานชุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะก่อสร้าง</li> <li>ในกรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหินและดิน จัดให้มีพนักงานค่อยเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้างหากพบว่ามีร่องรอยน้ำที่ดูดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>จัดให้มีการรับเรื่องร่องเรียนตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการ และหากมีการร่องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต้องรีบแก้ไขโดยไม่ชักช้า และโครงการจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการในการรับผิดชอบและชี้แจงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร่องรอยจากการพัฒนาโครงการ เพื่อทำการรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุร้าย</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร่องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่ามีร่องรอยเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุ ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVE CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 3 (ต่อ 14)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน รับทราบ</p> <p>8. โรงพยาบาลพะนังเกล้าจะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด</p>	
1.6 ทรัพยากริมแม่น้ำ 1) คุณภาพน้ำ	<p>น้ำเสียซึ่งก่อสร้างจะต้องมีมาตรการควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการโดยแบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน</li> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่อุบัติเหตุต่อไป (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)</li> <li>ประสานให้รัฐสูบากไขมันของเทศบาลนครนนทบุรีเข้ามาจัดเก็บจากไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความจุของส่วนตัวไขมันไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</li> <li>ประสานงานให้รัฐสูบสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลนครนนทบุรีเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</li> <li>ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินเป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</li> <li>จัดให้มีคนงานค่อยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการตรวจดูคุณภาพน้ำโดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>วิธีการจัดการ</b> ตรวจสอบการทำความสะอาดริมแม่น้ำ และบ่อตักตะกอนดิน</li> <li><b>ช่วงเวลาที่ตรวจวัด</b> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li><b>ดัชนีตรวจวัด</b> ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (SS), ของแข็งละลายน้ำ (TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (TKN), น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease), พีคอลโค ลิฟอร์มแเบคทีเรียตะกอนหนัก</li> </ul> </li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอ</li> </ol>


ลงชื่อ ..... 

(นายมณฑิย์ เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการแผนโรงยาบาลพะนังเกล้า

กันยายน 2563

  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 15)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ 1) คุณภาพน้ำ		7. กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ 8. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นrubกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง 9. กำชับผู้รับเหมาภายให้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ต่อเทศบาลนครนนทบุรีทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	2.1 นิเวศวิทยาทางบก  พื้นที่โครงการตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตั้งอยู่ที่ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2563 เป็นลานจอดรถ ชั่วคราวของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และปัจจุบัน อาคารเจย്ഞารามที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมีส่วนด้านหน้าของ อาคารเจย์ราษฎร์ที่ติดกับโครงการ มีการมีส่วนร่วมกับโครงการ ซึ่งจะต้องรื้อถอนก่อนการก่อสร้าง โครงการ ซึ่งบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้า ตลาด สถาบัน การศึกษา ศาสนสถาน และสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นเขตสังคมเมือง (Urban Ecology) และ แหล่งที่พักอาศัย ดังนั้น จึงพบแต่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว หรือนก ที่เห็นได้โดยทั่วๆไป และไม่มีทรัพยากร	'ไม่มีผลกระทบ'	'ไม่มีผลกระทบ'

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานายมูลสิทธิ์จัดทำรายงานบริษัท เอนิวมูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



ตารางที่ 3 (ต่อ 16)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	นิเวศวิทยาทางบกที่สำคัญหรือหายาก และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน หรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ จึงคาดว่า การก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางบก		
2.2 นิเวศวิทยาน้ำ	ปริมาณน้ำเสียในช่วงการก่อสร้าง ประเมินได้จาก ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ หรือคิดเป็นปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการของคนงานประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งครัวจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้ง โดยระบบบำบัดน้ำเสียต้องสามารถ บำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ ต้องมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทึบมีค่าปีโอดี ระยะออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งโครงการได้ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่สามารถ ออกแบบรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อนระยะออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน</li> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระยะออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป (<b>ดูรูปที่ 3 ประกอบ</b>)</li> <li>ประสานให้รถสูบกากไขมันของเทศบาลนครนonthบุรีเข้ามา จัดเก็บกากไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ตามความจุของส่วนตักไขมันไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</li> <li>ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลนครนonthบุรีเข้า มาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</li> <li>ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยัง หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ กากตะกอนส่วนเกินเป็นประจำตามความจุของระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตาม ความเหมาะสม</li> <li>จัดให้มีคนงานค่อยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่าง มาก การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>วิธีการจัดการ</b> ตรวจสอบการทำความสะอาดคราบไขมันบนผนังน้ำ และบ่อตักตะกอนดิน</li> <li><b>ช่วงเวลาที่ตรวจวัด</b> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li><b>ตัวชี้นีตรวัด</b> ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (SS), ไขมันและไขมันน้ำ (TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (TKN), น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease), พีคอลโค ลิฟอร์มแบคทีเรียติกอนหนัก</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</li> </ul> </li> </ol>

ลงชื่อ ..... 

(นายมณฑิร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลราชบูรณะนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ   
(นางสาวบริดาวรรณ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไพร่อนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอ็นไพร่อนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 envi move ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 17)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)		<p>สม้ำเสมอ</p> <p>7. กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสมำเสมอ</p> <p>8. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>9. กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพลินที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<p>สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนonthบุรีทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 น้ำใช้	น้ำใช้ในช่วงก่อสร้าง 12.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขานonthบุรี	<p>1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนonthบุรีทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>
3.2 น้ำเสีย	น้ำเสียช่วงก่อสร้างมีปริมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ	<p>1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน</p> <p>2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายนอกสู่อุโมงค์โครงการต่อไป (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)</p> <p>3. ประสานให้ถูกกฏหมายเข้มแข็งของเทศบาลนครนonthบุรี ษัทฯ</p>	<p>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนonthบุรีทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เอไอเอนเวอเม้นท์ จำกัด</p>

ลงชื่อ .....

(นายมณฑ์เดช เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวบริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอไอเอนเวอเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ENVIMOVE ENVIRONMENTAL MOVE CO.,LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 18)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 น้ำเสีย (ต่อ)		<p>จัดเก็บากไนมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความจุของส่วนตักไขมันไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>4. ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลนครนนทบุรีเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>5. ในการจัดเก็บากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บากตะกอนส่วนเกิน เป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>6. จัดให้มีคานงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>7. กำขับให้คานงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>8. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>9. กำขับผู้รับเหมาภายนอกให้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลพระนงเกล้าดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนงเกล้า)
3.3 การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน โดยมูลฝอยจากการก่อสร้างโครงการจะมีประมาณ 0.78 ถูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้างโครงการ 150 กิโลกรัม/วัน หาก	<p>1. จัดให้มีจุดวางถังมูลฝอย กระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) และมูลฝอยแห้ง (ถังสีฟ้า) ประสานงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีเก็บขนทุกวัน หรือตามความเหมาะสม</li> <li>- มูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้าชี้อย่างเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</li> </ul>	<p>1. ติดตามตรวจสอบที่พักมูลฝอยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ</p>

ลงชื่อ ..... *dm*

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนงเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... *envimove* บริษัท เอบิวีรอนเม้นท์ บุฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRO MOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
(นางสาวบริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิอัดทำรายงานบริษัท เอบิวีรอนเม้นท์ บุฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 19)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ค่อ)	ไม่มีมาตรการในการจัดการที่ดีอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคสัตว์พาหนะนำโรคหรือแมลงรบกวน อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของทั้งคนงาน ก่อสร้างและผู้ที่อยู่โดยรอบได้ สำหรับมูลฝอยจาก การก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้แบบ เหล็กเส้น จะมีการนำมาใช้งานในการ ก่อสร้างครั้งต่อไปให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ ใช้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โครงการต้องจัดหาผู้รับผิดชอบนำไประจัด โดย จะต้องควบคุมให้ผู้ขับส่งเศษวัสดุไปกำจัดปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มูลฝอยอันตราย (ถังสีเทา) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลขนนทบุรีเก็บขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความ เหมาะสมต่อไป</li> <li>2. กำขับให้คุณงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียม ไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>3. ใช้ผ้าใบคุ้มครองรถทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกัน การร่วงหล่นลงบนถนน</li> <li>4. จัดหาผู้รับผิดชอบที่จะนำมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด</li> <li>5. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ</li> <li>6. ติดต่อประสานให้เทศบาลขนนทบุรีเข้ามารับขยะมูลฝอย ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> <li>7. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหนะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุด เสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ให้แทน กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้ เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบการคัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมา ปรับลดระดับพื้นที่โครงการ ไม้แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้</li> <li>8. หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้าน กลืนรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วย กำจัดกลิ่น</li> </ul>	<p>สิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลขนนทบุรีทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>



บริษัท เอนิวอรอนเมเนจเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปริตาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าที่มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวอรอนเมเนจเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 20)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 ไฟฟ้า	การใช้พลังงานในช่วงก่อสร้าง โครงการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตหนองบุรี โดยการดำเนินการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตหนองบุรี เพราะปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้มีน้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยหัวหน้าคนงานต้องแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน</li> <li>ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย</li> <li>การจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครหนองบุรีทุก 6 เดือน</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>
3.5 ป้องกันอัคคีภัย	ช่วงก่อสร้างมีกิจกรรมที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า เช่น การเจาะ เชื่อมเหล็ก และการเลือยไม้ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ แต่คาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรง และสามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งไว้ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้นั่นได้	<ol style="list-style-type: none"> <li>การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ</li> <li>ออกกฎหมายให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้จริง</li> <li>ให้มีการอบรมพนักงานก่อสร้าง ให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย</li> <li>ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครหนองบุรีทุก 6 เดือน</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>



บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ บูฟเว่นเก' จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 21)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 จราจร	<p>ในระยะก่อสร้างของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และพนักงานรวมถึงรถขนย้ายเครื่องจักร ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง สูงสุดเท่ากับ 10 PCU/ชั่วโมง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ปริมาณจราจรตั้งกล่าวจะส่งผลให้มีปริมาณจราจรในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะก่อสร้าง พบว่า ถนนนนทบุรี บริเวณหน้าโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการก่อสร้างจะทำให้ผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอาจไม่ได้รับความสะดวกแต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำแนวทางการจัดการจราจรในช่วงก่อสร้าง เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้าอภิมานนอกพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดขวางทางจราจร</li> <li>จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในพิภารจารของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</li> <li>จัดเตรียมจุดลังล้อรถบรรทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้หิน หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยกตื้อกไปร่วงหล่นบนพื้นที่การจราจรบนถนนภายนอกโครงการ</li> <li>จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังระบบของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้าออกโครงการเพื่อป้องกันผู้หิน หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกร่วงหล่นบนพื้นที่การจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน</li> <li>ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดของกรมการขันส่งทางบก เพื่อป้องกันการชำรุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม</li> <li>จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตัวรู้จราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ รวมทั้งจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวนอน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขันส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ</li> <li>รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดายานบุญ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากyanพาหนะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรีทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>

ลงชื่อ .....

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวบริดาวรรณ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด  
ENVIMOVE CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 22)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 จราจร (ต่อ)		<p>ถนนส่วนบุคคล และถนนสาธารณะนอกโครงการ เพื่อให้สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน</p> <p>10. จัดซ่องทางเข้า-ออกสำหรับรถที่ใช้ในการก่อสร้าง แยกให้อยู่คนละซ่องทางกับรถที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของรถฉุกเฉิน</p> <p>11. จัดพื้นที่และเส้นทางการจราจรสำหรับผู้ที่มารับ-ส่งผู้ป่วย ชั่วคราว เพื่อลดปัจจัยการจราจรสะสมภายในพื้นที่โรงพยาบาล</p> <p>12. จัดให้มีการควบคุมเวลาการเข้า-ออกของรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถขนส่งปูน ให้อยู่ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกจิ่งในเขตเมืองที่กำหนดโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล</p> <p>13. กำหนดให้มีการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน เจ้าหน้าที่ควบคุมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทางเข้า-ออกในช่วงก่อสร้าง ทั้งภายนอกและภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	
3.7 การใช้ที่ดิน	โครงการตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตั้งอยู่ที่ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2563 เป็นลานจอดรถชั่วคราวของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และปัจจุบันอาคารเจาะภู บดินทร์ภายในพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ</p> <p>2. ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการได้ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั่วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>2. กำชับผู้รับเหมาภัยให้การรักษาความเรียบร้อย อย่างเคร่งครัดของโรงพยาบาล</p>

ลงชื่อ .....

(นายมณฑีร เพ็งสมบติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวบริเดอร์น วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟ เมนท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 23)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	ใกล้กับโครงการมีส่วนของกันสาดอาคารอยู่ในขอบเขตที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการ ซึ่งจะต้องรื้อถอนก่อนการก่อสร้างโครงการ ซึ่งบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้า ตลาด สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น โดยโครงการตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปจากเดิม ซึ่งในการประเมินผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พิจารณาจากผลกระทบใน 2 ประเด็น คือ ความสอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องด้านการใช้ที่ดินกับพื้นที่โดยรอบ		พระนั่งเกล้า คุ้มครองการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ในช่วงการก่อสร้างโครงการหากไม่มีการป้องกันเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างภายใต้โครงการ กรณีที่ฝนตกอาจเกิดการรั่วไหลออกสู่ภายนอก ส่งผลให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ และเกิดน้ำท่วมขังบริเวณหน้างานและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุการลื่นล้มของผู้สัญจรไปมาบนทางเท้าหน้าโครงการ ซึ่งในการป้องกันปัญหาดังกล่าว โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันต่อไป นอกเหนือไปนี้ ที่ดินที่โครงการตั้งอยู่บริเวณถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีร่องระบายน้ำชั่วคราว ความกว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.2 เมตร รอบพื้นที่โครงการรวมหน้าเข้าสู่ป่าพัก เพื่อให้เกิดการตักตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำออกสู่ทางระบายน้ำเดิมในพื้นที่โครงการต่อไป</li> <li>จัดทำแผนเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเป็นระบบ</li> <li>มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร สถานที่ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า/ก้าสทางการแพทย์ ระบบคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ</li> <li>มีกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงพยาบาล</li> <li>มีร่องระบายน้ำเพื่อรับน้ำและกระจายลงบ่อหน้าทิ้ง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการขุดลอกดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำ</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรีทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

บริษัท เอนิวอร์เอนเมนทัล บูฟเฟ่แนท จำกัด  
ลงชื่อ .....  envi move ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.

(นางสาวบริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวอร์เอนเมนทัล บูฟเฟ่แนท จำกัด

กันยายน 2563


ตารางที่ 3 (ต่อ 24)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	นนบุรีเป็นพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขังบ้างในกรณีฝนตกหนัก ระบบห้วยระบายน้ำระบายน้ำไม่ทัน ดังนั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะได้จัดให้มีมาตรการป้องกันน้ำท่วม		(โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ โดยผลกระทบจะเกิดจากคนงานก่อสร้างที่ทำให้เกิดปัญหาด้านความสงบสุขของชุมชน เช่น อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบจากมลพิษการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง และการจราจรติดขัด เป็นต้น ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่อนุญาตให้คันงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่เข้มเจน</li> <li>ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตห้องถีนในป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรง</li> <li>หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที</li> <li>หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่ใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้าง ต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น</li> <li>จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบโครงการพร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ภาระที่เปลี่ยนแปลง ปัญหา และความเดือดร้อนตลอดจนความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการในพื้นที่ระยะประตู ระยะ 100 เมตร พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งสุดท้าย ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนการเปิดใช้อาคาร</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>จัดทำรายงานเบิกบัญชีต่อผู้รับเหมาและบูรณาการ จำกัด</li> </ol>

ลงชื่อ ..... 

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 25)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)		<p>24 ชั่วโมง</p> <p>9. จัดให้มีคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ต้องมีคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหา) โดยประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนของโรงพยาบาล ในสัดส่วนที่มีผู้แทนจากชุมชนมากกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ</p> <p>10. จัดให้มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ และขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ และจัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นหรือให้เจ้าหน้าที่เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง</li> <li>- กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง การตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาระดับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน</li> <li>- กรณีที่ได้รับการร้องเรียนโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาร้องเรียน ตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ</li> </ul> <p>11. บันทึกขอร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบขอร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและหมายการป้องกันการเกิดซ้ำ และสรุปเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลทุกปี</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาล&gt;NNNN ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวเคลนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนิวเคลนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 3 (ต่อ 26)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม (ต่อ)		<p>12. เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ต่อโครงการเป็นประจำ</p> <p>13. กำหนดให้มีมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย ให้แก่ประชาชน หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็น ธรรม โดยไม่ซักข้า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561</p> <p>(1) กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่อง สิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของ โครงการ โดยตรงโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบและ ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข</p> <p>(2) จัดให้มีเงินทุนสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โครงการ เพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการ ดำเนินการ ตามขั้นตอนของบริษัทประกันความ เสียหาย</p> <p>(3) จัดให้มีการทำประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต่อบุคคลภายนอก</p> <p>14. สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ ประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่การณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ในพื้นที่ระยะปัจจุบัน ระยะ 100 เมตร พื้นที่อ่อนไหว และ พื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดย แสดงภาพตำแหน่งการสำรวจประกอบ</p>	



บริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด  
ENVIMOVE CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นายมนต์ธีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 27)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) ผลกระทบต่อผู้พากาศยข้างเคียง	การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง ความประมาทในการใช้เครื่องจักรกล การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ หรือการทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น การก่อสร้างบนอาคาร เป็นต้น รวมทั้งอาจจะเกิดจาก อุบัติเหตุจากการขนส่ง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สินของคนงานที่ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่โดยรอบ โดยจะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมาและตัวคนงานผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินได้	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วทึบ ความสูง 6 เมตร โดยรอบเขตการก่อสร้าง เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ ก่อสร้างให้ดีเด่น</li> <li>ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟฟาม ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร</li> <li>ขณะทำงานต้องทำ Chain Link ยื่นจากอาคารเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น</li> <li>ให้พิจารณาปรับแรงงานห้องถีนเข้าทำงานเป็นอันดับแรก โดยหากในกรณีที่แรงงานห้องถีนไม่เพียงพอ ผู้รับเหมามีความจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกแรงงานต่างด้าวจะต้องรับแรงงานที่ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ จะทำการจัดทำทะเบียนประจำตัวแรงงานพร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความกังวลของชุมชนข้างเคียง</li> <li>จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหนะนำโรคได้</li> <li>โรงพยาบาลกำชับให้ผู้รับเหมาเข้มงวดต่อคนงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน</li> <li>จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหลังรับเข้าทำงาน</li> <li>กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างติดตามตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงานตลอดจนภายในห้องพักคนงาน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรีทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>  <p>บริษัท เอนไวน์เมบิล บูฟเม้นท์ จำกัด ENVIMOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM</p>

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 


(นางสาวบริราณณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เมบิล บูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 28)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง (ต่อ)		<p>แต่ละห้องให้มีความสะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์</p> <p>9. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนา ตารางธรรมรรมประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เบิดเผยแพร่ให้เห็นได้やすいภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยหากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงทางโครงการจะเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าของบ้านที่รับผลกระทบ และดำเนินการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วนที่สุดให้กลับสู่สภาพเดิมหรือได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นตามที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของอาคารข้างเคียง ทั้งนี้ ผู้ดูแลรับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรงแต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน</p>	
4.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) คนงานก่อสร้าง	<p>บริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาสิ่งคุกคามหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการต่อคนงานก่อสร้าง ตามรายกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปรับพื้นที่และงานทำฐานราก ถ้ามีแสงสว่างไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบในเรื่องของอุบัติเหตุกับคนงานก่อสร้างได้ เช่น การตกลงในหลุม/บ่อ หรืออาจส่งผลกระทบด้านการพังทลายของดินลงสู่คนงานก่อสร้างได้ รวมทั้งเกิดเสียงและฝุ่นละอองจากการขุดเจาะดิน</li> </ul>	<p>1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง และจัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน</p> <p>2. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามได้ถูกต้อง</p> <p>3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลอกอุดหู และที่ครอบหู ถุงมือ เป็นต้น</p> <p>4. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง</p>	<p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงานให้อยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>2. เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) ต้องคุ้มครองพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง</p>

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเทียร เพ็งสมบติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไพร์มูฟ เมนท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอ็นไพร์มูฟ เมนท์ จำกัด

 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
move WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 29)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) คุณงานก่อสร้าง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานขึ้นโครงสร้าง (งานสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร) ส่งผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง เสียงดัง และความอับชื้น อุบัติเหตุต่างๆ เช่น อันตรายจากบริเวณการก่อสร้าง ซึ่งภายในพื้นที่การก่อสร้างอาจมีเศษตะปูที่ติดอยู่ตามไม้แบบ การตกจากที่สูง ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ จากการตกจากที่สูงหากไม่มีการจัดทำรากันตก หรือการใช้นั่งร้าน คุณงานก่อสร้างอาจเกิดอันตรายได้ เช่น นั่งร้านไม่สามารถรับน้ำหนักได้ เนื่องจากไม่มีการจัดทำแบบ และรายการคำนวนของนั่งร้านโดยวิศวกรอย่างถูกต้อง และการยึดโยงกับอาคารไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการทำงานในที่โดยเดียวโดยไม่มีการใช้สายช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัย อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นก็จากการทำงานกับสภาพของสายไฟฟ้าที่ชำรุด และไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งขาดการจัดทำแพลงวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง ไม่มีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการทำงานในขณะที่ฝนตกจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับคุณงานมากที่สุดเป็นต้น</li> <li>- งานเก็บขยะและตกแต่ง (งานตกแต่งภายในภายนอก และเก็บทำความสะอาด) อุบัติเหตุต่างๆ เช่น จากการใช้ของมีคม จากรถบรรทุกขนส่งวัสดุต่างๆ จากการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง การตกจากที่สูง ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ จากการตกจากที่สูง หากไม่มีการจัดทำรากันตก หรือการใช้นั่งร้าน คุณงานก่อสร้างอาจเกิดอันตรายได้ เช่น นั่งร้านไม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พร้อมซึ่งในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</li> <li>5. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ตัวเพลิงที่จำเป็น</li> </ul>	<p>ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p>

ลงชื่อ ..... *dhc*

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... *ว.ร.ว.*

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวอรอนเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนิวอรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 3 (ต่อ 30)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) คุณงานก่อสร้าง (ต่อ)	สามารถรับน้ำหนักได้ เนื่องจากไม่มีการจัดทำแบบ และรายการคำนวณของนั่งร้านโดยวิศวกรอย่างถูกต้อง และการยึดโยงกับอาคารไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการทำงานในที่โดยเดียวโดยไม่มีการใช้สายช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ผู้นั่งอาจจะเกิดจากการชน ย้ายวัสดุและการเก็บทำความสะอาด อันตรายจากไฟฟ้าดูด ลักษณะ เกิดสารระเหยจากสีที่ทา อาจเกิดอันตรายจากการใช้วัสดุเชือเพลิงเข้ามาทั้งชนิดติดไฟง่ายและไวไฟ		
4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ  1) คุณงานก่อสร้าง	การอยู่อาศัยของคุณงานก่อสร้าง หากไม่มีการดูแลควบคุม อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งในด้านการประพฤติปฏิบัติ การทะเลาะวิวาท การส่งเสียงดัง รวมไปถึงการอยู่อาศัยอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ หรือการที่แรงงานเป็นคนต่างด้าวอาจเป็นพาหะนำโรคต่างๆ ได้ และส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยต่อคุณงานที่อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คุณงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น 1) ก่อสร้างบ้านพักคุณงานให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายน้ำอากาศที่ดี ไม่อับหืบ อีกทั้งจะจัดให้คุณงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป 2) จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคุณงาน 20 คน 3) จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คุณงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง 5) จัดให้มีภาระรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และ	1. เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากภาระก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 1

ลงชื่อ .....

(นายมนพีร เพ็งสมบติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์มูฟ เมนท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอ็นไวน์มูฟ เมนท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 3 (ต่อ 31)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) งานก่อสร้าง (ต่อ)		<p>จำนวนเพียงพอเพื่อรับมุลฝอยจากงาน และ ควบคุมให้คนงานทึ้งขยะมุลฝอยในภาชนะรองรับที่ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวมนำไปจัดให้ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมุลฝอยเหลือตกค้าง</p> <p>2. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น</p> <p>3. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด</p> <p>4. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบ และดูแลความสะอาด ภายในบริเวณบ้านพักคนงานตลอดจนภายในห้องพักคนงาน แต่ละห้องให้มีความสะอาด และกำหนดให้ทำความสะอาด ห้องพักทุกสัปดาห์</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน</p> <p>6. ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องก่อสร้างบ้านพักคนงานตามมาตรฐานและ แบบ ก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงาน ก่อสร้างของวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-34) อาทิ เช่น ต้องมีรั้วรอบบริเวณ และมีประตูทางเข้า-ออก ทางเดียว ต้องมียามพร้อมดูเี้ยมที่บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มี ไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณบ้านพักคนงาน อย่างเพียงพอ</p>	



บริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายจ้างบริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 32)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 ด้านสุขภาพ ร่างกาย - ระบบทางเดินหายใจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ประสบจากภัยจากการก่อสร้าง</li> <li>2. เบื้องต้นจากเครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรม</li> <li>3. การสูด沉积สารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ น้ำยาล้างทำความสะอาดต่างๆ เป็นต้น</li> <li>4. ทำงานในบริเวณที่เป็นพื้นที่อับชื้น การระบายอากาศไม่ดีเป็นระยะเวลานาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. กำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านผู้ประสบจากภัยและการดูแลพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า) ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> </ul>
- ระบบทางเดินอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด</li> <li>2. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ</li> <li>3. ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ถูกสุขาลักษณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดได้ด้วยเพียงพอ</li> <li>2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม</li> <li>3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขาลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทาน เป็นต้น</li> <li>4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขาลักษณะ และกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า) ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> </ul>
- โรคผิวหนัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. การแพ้ผู้ประสบจากสารเคมี เช่น พงปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง</li> <li>2. สามารถเสื่อมสภาพไม่สะอาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีคุณภาพ และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า) ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</li> </ul>

ลงชื่อ ..... 

(นายมณฑ์เพียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วนันต์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 3 (ต่อ 33)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3. สรวมรองเท้าที่อับชื้นเป็นระยะเวลานาน	2. จัดให้มีการอบรมชี้แจงงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย รวมไปถึงผ้าที่แห้งและสะอาด 3. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ 4. ล้างทำความสะอาดห้องนอนทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และหากให้แห้งก่อนนำไปใส่	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
- โรคที่เกิดจากตัวเป็นพำนะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลำไส้ โรคท้องเสีย โรคผิวหนัง เป็นต้น จะเกิดจากการสัมผัสรหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิ เขี้ยวไร้รส เชื้อปรอตซัว และเชื้อร้า ที่ติดมากับแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบทอบอุ่นตามขยะ ของเสีย</b></li> <li>- <b>โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค เช่นโรคไข้เลือดออก โรคไข้สัมผองอักเสบ เป็นต้น จะเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค กัด หรือเกิดจากยุงรำคำญูที่เป็นพาหะนำโรค กัด</b></li> <li>- <b>โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ เช่น อหิวาตโรค จะเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วยและนำเชื้อแพร่กระจายอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ</li> <li>2. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>3. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ</li> <li>4. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายใน และรอบบริเวณที่พักทุก 1 เดือน ในช่วงการก่อสร้าง</li> <li>5. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด รวมทั้ง เก็บทำลายเศษสัดต่างๆ เช่น ขวดไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</li> <li>6. ติดตั้งมุ้งลวดหรือร้อนอนในมุ้ง</li> <li>7. สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ</li> <li>8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ</li> <li>9. ชุดคลอกตะกอนในส่วนของrangle; ระบายน้ำโดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</li> <li>10. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาด และถูกหลักสุขाधิบาล</li> <li>11. จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค</li> <li>12. ประชาสัมพันธ์คนงานให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> </ul>

ลงชื่อ ..... *dm*

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... *SC*

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวโรนเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนิวโรนเม้นท์ บูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 3 (ต่อ 34)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคที่เกิดจากพืชเป็นพาหะ (ต่อ)		<p>และหลังจากเข้าสัมม และรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม</p> <p>13. เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวันตอมได้</p> <p>14. กำจัดแมลงสาบ ยุง และแมลงวัน แหล่งเพาะพันธุ์ก่อนและหลัง รื้อถอนบ้านพักคนงานห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบ ยุง และแมลงวันบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบที่ออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</li> <li>2) ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พับลูกน้ำ</li> <li>3) กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้เทศบาลนรนทบุรีมารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง</li> <li>4) สูบสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยเทศบาลนรนทบุรีกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในทันที</li> </ol>	
- โรคที่คนเป็นพาหะ	<p>- โรคไวรัสตับอักเสบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เกิดจากมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และไวรัสตับอักเสบ ซี</li> <li>2. เกิดจากสัมผัสกับเลือดผู้ป่วย เช่น ถูกเขม่าที่ใช้เจาะเลือดหรือฉีดยาผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัส ทำหรือแหงโดยอุบัติเหตุ หรือผิวน้ำมีผลลอกแล้วนำไป</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. พิจารณาบุคคลงานในห้องน้ำเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>2. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>3. ประชาสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มี</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) ต้องคุ้มครองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง</li> </ol>

ลงชื่อ ..... 

(นายมณฑิย์ เพ็งสมบดี)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563


ลงชื่อ .....  Envi MOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM  
(นางสาวบริดาวรรณ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 35)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สัมผัสกับเลือดของผู้ป่วย</p> <p>- <u>โรควัณโรค</u></p> <p>1. เกิดจากไดรับเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ที่อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วย โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายในอากาศ นอกจากนี้ เสมหะของผู้ที่มีเชื้อวัณโรค สู่พื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดส่อง เชื้อสามารถอยู่ใน Semihah ที่แห้งได้นาน เชื้อจะกระจายอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจจนก่อให้เกิดโรค</p> <p>2. ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น</p> <p>3. เกิดจากระบบระบายน้ำภาคบริเวณที่พักอาศัยไม่ดี มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง</p>	<p>เพศส้มพันธ์</p> <p>4. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คุณงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ก่อสร้างบ้านพักคุณงานให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายน้ำที่ดี ไม่ขังทึบ อีกทั้งจะจัดให้คุณงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>2) จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคุณงาน 20 คน</li> <li>3) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคที่สะอาดแก่คุณงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>4) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรับรักษาของมูลฝอยจากคุณงาน และควบคุมให้คุณงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามสุขागิบาล ไม่ให้มูลฝอยเหลือตกค้าง</li> </ol>	<p>หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p>
- อุบัติเหตุด่างๆ	ผลกระทบอาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ รวมทั้งจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งมีผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา และตัวคุณงานผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขณะทำงานการต้องทำ Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น</li> <li>2. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องทำแผงตาข่ายกันร่อนอาคาร โดยใช้โครงเหล็กซึ่งด้วยตาข่ายที่ทุกชั้น</li> <li>3. ทุก 2-3 ชั้นต้องแขวนนั่งร้านและขึ้นตาข่ายรอบ เพื่อใช้ในการพักผ่อน</li> <li>4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า) ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด</li> </ol>


ลงชื่อ ..... 

(นายมนเทียร เพ็งสมบต)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....   
บริษัท เอนไวน์เม้นท์ บูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIMOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) 

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 36)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุต่างๆ (ต่อ)	ผลกระทบ	<p>รักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาล สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง</p> <p>5. บริเวณทางเข้า-ออกเขตพื้นที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>6. ติดป้ายแนะนำการทำน้ำทิ้ง ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง</p> <p>7. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย วนวนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลักเสียงดูด ถุงมือ เป็นต้น</p> <p>8. จัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดทำคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดีอีกด้วย</p> <p>9. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>10. นำรายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>11. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่จะก่อสร้าง พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดตั้งกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ</p>	เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที


 บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....



(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....



(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรตามด้วยมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 37)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนไม่หลับ เป็นต้น	ผลกระทบเหล่านี้จะเกิดกับพนักงานก่อสร้าง ซึ่งอาจจะเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ฝุ่นละออง เชื้อวัสดุตกหล่น ผลกระทบนี้อาจส่งผลกระทบทางจิตใจ ก่อให้เกิดความเครียด ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)</li> <li>กำหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง</li> <li>จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน</li> <li>ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนคนงานก่อสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่</li> <li>จัดหาที่พักที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน</li> <li>ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง ดังนี้           <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดเวลาเข้า - ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเช็คอินเช็คเอาต์-ออกบ้านพักไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</li> <li>ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธปืนกgeführt และมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย</li> <li>หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบทหรือทำผิดกฎหมาย</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> </ol>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วนารัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวอรอนเม้นทัล จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนิวอรอนเม้นทัล บูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 3 (ต่อ 38)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		บริษัทผู้รับเหมาจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	
2) ผู้พักอาศัยข้าง เดียวกันโครงการ 2.1 ด้านสุขภาพ ร่างกาย	<p>บริษัทที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง จากการรวมซ้อมบุคลากร ด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคลุมพื้นที่โครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรแม่ เนื่องจาก การรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทรแม่เนื่อ โดยจำแนกตามสาเหตุของการเกิดโรค 21 กลุ่มโรค (ง. 504) ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มโรคที่มีผู้ป่วยนอกจำนวนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาการ, อาการแสดง และสิ่งปฏิกิริยาที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิسم และกลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด ตามลำดับ  นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงการที่อาจส่งผลกระทบ และเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราการเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. กำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้าง โดยจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบเขตการก่อสร้าง เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ดี Jen 2. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนา ตรากรรมธรรม์ประกันภัยไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คุยกับคุณดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง 4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ</p> <p>1. เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p>	



บริษัท อนิเวอร์โนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....

(นายมณฑิร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิเวอร์โนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 39)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจบริเวณมากซึ่งสาเหตุของโรคดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อาหารการกิน พฤติกรรม การบริโภค พัฒนารูร รวมถึงส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างโครงการที่ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ ผู้ประสบภัย เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน และการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทางร่างกาย รวมไปถึงทางจิตใจที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ อาจเป็นส่วนกระตุ้นให้ผู้ป่วยบางรายที่หายป่วยกลับมาป่วยเป็นโรคเดิม อีกครั้ง ดังนั้น โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด		
2.2 ด้านสุขภาพจิตใจ	ในการก่อสร้างอาคารโครงการ อาจมีกิจกรรมการก่อสร้างที่เกิดเสียงดัง ผู้ประสบภัย ความสั่นสะเทือน ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบด้านจิตใจ และก่อให้เกิดความเครียดต่อผู้ที่อยู่โดยรอบโครงการ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบที่อยู่อาศัยข้างเคียง พื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการโดยตรง</li> <li>หลักเลี้ยงการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ</li> <li>ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบปัญหาที่นักชีวภาพ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> </ol>

ลงชื่อ .....  
.....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการทำรายงานโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....  
.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอนไวน์เม้นท์ บูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIMOVE CO,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 40)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ด้านสุขภาพ จิตใจ (ต่อ)		<p>ต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>5. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่นในปัจจุบันเริ่มต้นหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรง</p> <p>6. ควบคุมการคาดคะเน (BOOM) ของเครนให้อยู่ภายใต้พื้นที่โครงการ</p> <p>7. จัดให้มีการประกันภัยรับผิดชอบทางกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัด ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	
4.4 สุนทรียภาพ	กิจกรรมการก่อสร้าง และการวางวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดหักนียภาพที่ไม่ดี ดังนั้น โครงการต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<p>1. กำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบเขตการก่อสร้าง เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และดำเนินการเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นหักนียภาพที่ไม่สวยงาม</p> <p>2. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร เพื่อช่วยบดบังหักนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง</p> <p>3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน ทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง</p> <p>4. จัดให้มีการวางแผนของวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น</p> <p>5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดด้วยเศษวัสดุทราย ที่ตอก</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ</p>

ลงชื่อ ..... *dn*

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงเรียนประชานั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... *envimove*  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 (ต่อ 41)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)		<p>บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และการพื้นให้สะอาดโดยหันที่และทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว้ เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นสภาพวัสดุก่อสร้าง และภารกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นที่สนใจภาพที่ไม่สวยงาม</p> <p>6. กำหนดให้ทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีเขียวหรือสีโทนอ่อนเพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผู้ที่มองจากภายนอกโครงการ</p>	(โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
4.5 การบดบังแสงแดด	<p>อาคารโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงต่อพื้นที่ และอาคารข้างเคียงโครงการ พ布ว่า ในระยะก่อสร้างผลกระทบยังไม่มาก เนื่องจากการก่อสร้างโครงการ ความสูงของอาคารจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และบริเวณโดยรอบประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 5 ชั้น และกลุ่มบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น ตลาดลินทอง และอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องของการบดบังแสงแดดร่ายมีนัยสำคัญ</p>	<p>1. กำหนดมาตรการชดเชย/เยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการบดบังที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงโครงการ โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดร่ายต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดร่ายจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลกรุงเทพฯทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p> <p>บริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. www.envimove-thai.com</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวบริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 3 (ต่อ 42)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังทิศทางลม	การก่อสร้างอาคารโครงการจะบดบังทิศทางลมในบางช่วงเวลาเท่านั้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ทั้งนี้ ในระยะก่อสร้างผลกระทบยังไม่มากเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ ความสูงของอาคารจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ และบริเวณโดยรอบประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น อาคารพักอาศัยขนาดความสูง 5 ชั้น และกลุ่มบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น ตลาดสินทอง และอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้	1. กำหนดมาตรฐานชัดเจน/เยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคาร ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงโครงการ โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การบดบังลมต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างรีบด่วน เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือ การดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า แต่หากห้องพั米尔ไม่สามารถติดตอกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังนี้ จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลกรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่นเกล้า)</p>

หมายเหตุ : โรงพยาบาลพระนั่นเกล้า จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ลงชื่อ .....  
*dr*

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า

กันยายน 2563

  
บริษัท เอนไวน์เมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....  
*SCB*

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เมทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง  
อาคารความเขี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ บริเวณที่ตั้งโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็น ลานจอดรถซึ่งควรของโรงพยาบาลพระนังเกล้า และ ส่วนด้านหน้าของอาคารเจษฎาบดินทร์ที่ต้องรื้อถอนอยู่ ในขอบเขตที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการ ซึ่งพื้นที่ ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นอาคารความเขี่ยวชาญด้าน อุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) จำนวน 1 อาคาร (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) ซึ่งมีการออกแบบให้มีความ สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพอาคารบริเวณโดยรอบ โครงการ ดังนั้น การดำเนินงานของโครงการจึงมีความ สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ  นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้ ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ และ โดยรอบตามแนวเขตที่ดินโครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น และความสวยงาม ทำให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้ พำนัชในพื้นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบ ต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการคุ้มครองพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มี ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</li> <li>ควบคุมคุณภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม ที่ได้ออกแบบไว้</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ ภายในโครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>

  
 บริษัท เอนฟิวเคลมนเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....

(นายณพเที่ยร เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการแผนกวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนฟิวเคลมนเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจาก ยานพาหนะที่ผู้มาใช้บริการใช้ในพื้นที่โครงการ ในระยะ ดำเนินการทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ TSP, <math>PM_{10}</math>, CO, <math>NO_x</math>, และ <math>SO_2</math> เท่ากับ <math>1.765 \times 10^{-5}</math>, <math>3.531 \times 10^{-6}</math>, 0.006, 0.0002 และ <math>7.026 \times 10^{-5}</math> มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และเมื่อรวมกับค่า ความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ในปัจจุบัน ตรวจวัดโดย ห้อปส-แลบ ค่อนข้างแต่น้อย จำกัด เมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 และผลการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปี พ.ศ. 2562 พบว่า ความเข้มข้นรวมของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่ โครงการมีค่า TSP, <math>PM_{10}</math>, CO, <math>NO_x</math> และ <math>SO_2</math> เท่ากับ 0.0631, 0.0311, 0.647, 0.1372 และ 0.0291 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งพบว่า ไม่มีมลสาร ที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัด ความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นบนผิวน้ำ</li> <li>ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้าง ถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 800 ตารางเมตร โดย ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ เกิดฝุ่นละออง</li> <li>ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทึ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอด รถยนต์ ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจน และ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของ รถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำ ได้อย่างดีและปลอดภัย</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต้านการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดเจ้าหน้าที่คุ้ยดูและตรวจสอบ รักษาดันไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ สวยงามอย่างสม่ำเสมอ ตลอด ระยะเวลา เปิดดำเนินการ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือ ตายต้องปักทดแทนใหม่ทันที เพื่อ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมสร้าง ทัศนียภาพ และให้ความสำคัญกับ คุณภาพชีวิตของผู้มาใช้บริการ และ พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกัน และ แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนคร นนทบุรี ทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>

လျှော့ခြင်း

(นายมณฑีร เพ็งสมบติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ก.พ.ร.ส. ๒๕๓๔

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เนื่องรอนเมนทล มฟเม้นท จำกัด

กันยางน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง และความสั่นสะเทือน	<p>โครงการมีการดำเนินโครงการในรูปแบบเป็นโรงพยาบาล โดยจะมีيانพาหนะของผู้มาใช้บริการในโครงการเข้า-ออกมากขึ้น จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดัง รบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญทั้งต่อผู้พักอาศัย และชุมชนโดยรอบ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาได้มอบหมายให้บริษัท ห้อปส์-แล็บ คุณชัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 (ตรวจต่อเนื่อง) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระดับเสียงก่อน พัฒนาโครงการ โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เท่ากับ 66.1 เดซิเบล (㏈), ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 94.7 เดซิเบล (㏈) และระดับเสียงเบอร์เชนไทร์ L90 เท่ากับ 61.5 เดซิเบล(㏈) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้มีค่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) และมี ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 dB(A) พบร่วมกับ ค่าระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น คาดว่าเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต้านระดับเสียง นอกจากนี้ หากพิจารณาในแง่ของผลกระทบจากโครงการต่อ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่ง ภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน</li> <li>จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลับเลือน</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>


**envi**  
**MOVE** ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....



(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....



(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไพรอمنเม้นทัล นูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>พื้นที่ข้างเคียง คาดว่าพื้นที่ข้างเคียงจะไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>สำหรับความสั่นสะเทือน กิจกรรมหลักของโครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการเป็นอาคารโรงพยาบาล มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ต้องการรักษาอาการป่วย จึงไม่มีการประกอบกิจกรรม หรือดำเนินการที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนอย่างมีนัยสำคัญ จึงคาดว่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระดับต่ำ หรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญต่อผู้มาใช้บริการ และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ</p>		
1.4 คุณภาพน้ำ	<p>โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) จำนวน 1 ชุด (ดูรูปที่ 5 และ 6 ประกอบ) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับปริมาณน้ำเสียจากอาคารบิริมาน 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียถูกออกแบบให้บำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบที่ 280 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD เท่ากับร้อยละ 92 ทำให้ BOD ที่ออกจากระบบฯ มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ เพื่อบำบัดน้ำทั้งของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทั้ง และระบบออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือจัดจ้างบริษัทเช่นเพื่อดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปั๊มน้ำ  และระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลcornนทบุรีมาสูบ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจดูคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ (ดูรูปที่ 5 และ 6 ประกอบ) ตั้งแต่ที่ตรวจวัด ตั้งนี้ pH BOD Suspended Solids Sulfide Total Dissolved Solids Settleable Solids Fat Oil &amp; Grease TKN และ Total Coliform Bacteria</li> <li>จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่</li> </ol>

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเทียร เพ็งสมบต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโนโวรอนเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

 Envimove ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ลิตร ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนระบายนอกสู่ออกโครงการต่อไป	ตักอนไปกำจัดเมื่อเต็ม	<p>แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ. สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดน้ำ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลน้ำ</p> <p>3. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ตามแบบ ทส.2 และส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี</p> <p>4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>


**envi**  
**MOVE** ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....




(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....



(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโน่ไวรอนเม้นทัล นูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 5)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	<p>โครงการตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลพระนังเกล้า ตั้งอยู่ที่ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2563 เป็นลานจอดรถชั่วคราวของโรงพยาบาลพระนังเกล้า และปัจจุบันอาคารเจราบดินทรรษายในพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการ มีส่วนของกันสาดอาคารอยู่ในขอบเขตที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการ ซึ่งจะต้องรื้อถอนก่อนการก่อสร้างโครงการ ซึ่งบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลพระนังเกล้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้าตลาด สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น จึงไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยาบนบกที่สำคัญหรือหายากและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาล จึงเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับสภาพบริเวณใกล้เคียงโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางบก</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนังเกล้า)</p>



บริษัท เอบิวอรอนเมนเมท บูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนังเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอบิวอรอนเมนเมท บูฟเม้นท์ จำกัด  
กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	<p>เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารความเขียวช่ายด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 178 เตียง และคาดว่ามีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ประจำที่อาคารตั้งกล่าว จำนวน 200 คน ดังนั้น ปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นของอาคารโครงการ จะเกิดจากกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ ของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม การอาบน้ำ และการล้างทำความสะอาดต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเภทน้ำเสียชุมชนทั่วไป การประเมินปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารโครงการ จะประเมินจากอัตราการเกิดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ซึ่งในการประเมินปริมาณน้ำเสีย จะมีปริมาณเท่ากับ 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) จำนวน 1 ชุด (ดูรูปที่ 5 และ 6 ประกอบ) ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับปริมาณน้ำเสียจากอาคาร ปริมาณ 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียถูกออกแบบให้บำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบที่ 280 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD เท่ากับร้อยละ 92 ทำให้ BOD ที่ออกจากระบบ มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนระบายนอกสู่น้ำโครงการต่อไป ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศเสียง ความสันส책ื่อน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>


  
**envi**  
**MOVE** ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบต)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดางานบริษัท เอโนเวอمنเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 7)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>			
3.1 การใช้น้ำ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการมีการใช้น้ำทั้งหมด 210 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยออกแบบให้มีการเก็บกักและสำรองน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคในโครงการรวม 430 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานประปาสาขาหนองบุรี ซึ่งสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- จัดให้มีการสำรองน้ำประปาไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำสำเร็จรูปขั้นดาดฟ้าห้องเครื่องลิฟต์ รวมปริมาตรน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของโครงการเท่ากับ 430 ลูกบาศก์เมตร	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลหนองบุรี ทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ เพื่อบำบัดน้ำทึบของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทั้ง ระยะและระยะออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ เพื่อบำบัดน้ำทึบของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทั้ง ระยะและระยะออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปั๊มน้ำ ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ (ดูรูปที่ 5 และ 6 ประกอบ) ดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ pH BOD Suspended Solids Sulfide Total Dissolved Solids Settleable Solids Fat Oil &amp; Grease TKN และ Total Coliform Bacteria</li> <li>จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผล</li> </ol>

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบต)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด

envimove ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ 8)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD เท่ากับร้อยละ 92 ทำให้ BOD ที่ออกจากระบบฯ มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. จัดให้มีปั๊มจำนวน 2 ชุด โดยให้ใช้งานจริง 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง สำหรับกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหาย</li> <li>4. จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>5. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครนนทบุรีมาสูบตะกอนไปกำจัดเมื่อเดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ. สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดน้ำ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลน้ำ</li> <li>3. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ตามแบบ ทส.2 และส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี</li> <li>4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ เทศบาลนครนนทบุรีทุก 6 เดือน</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>
3.3 การจัดการมูลฝอย	เมื่ออาคารโครงการเปิดให้บริการจะมีมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 778 กิโลกรัม/วัน หรือ 3.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน และปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 204.12 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.62 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะจัดเก็บมูลฝอยไปรวมไว้ที่อาคารพักมูลฝอยรวมที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (ดูรูปที่ 7 ประกอบ) ซึ่งมีประตูปิดมิดชิด และภายในอาคารพักมูลฝอยรวมจะแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยเปียกและแห้ง ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ห้องพักมูลฝอยอันตราย และพื้นที่วางถังมูลฝอยรีไซเคิล แยกกันอย่างชัดเจน โดยมี	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากโครงการไปยังอาคารพักมูลฝอยรวมที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (ดูรูปที่ 7 ประกอบ) ซึ่งมีประตูปิดมิดชิด และภายในอาคารพักมูลฝอยรวมจะแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยเปียกและแห้ง ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ห้องพักมูลฝอยอันตราย และพื้นที่วางถังมูลฝอยรีไซเคิล แยกกันอย่างชัดเจน โดยมี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมในอาคารพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างและดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม</li> </ul>

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวرونเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอนิวرونเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ 9)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ค่อ)	<p>พะนังเกล้า ซึ่งจะทำให้มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากโครงการและมูลฝอยที่เกิดจากโรงพยาบาลในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 14.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและปัญหาลินรบกวนได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p>	<p>รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) ห้องพักมูลฝอยเปียกและแห้ง ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน สำหรับวางมูลฝอยเปียกและแห้งไว้อย่างชัดเจน โดยแต่ละส่วนมีขนาดพื้นที่ 18.0 ตารางเมตร ความจุประมาณ 21.6 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของมูลฝอย 1.2 เมตร) รายละเอียดดังนี้</p> <p>พื้นที่รองรับมูลฝอยเปียก รองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ของโครงการปริมาณ 0.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยย่อยสลายได้ของโรงพยาบาลพะนังเกล้าปัจจุบันปริมาณ 3.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวม 4.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ 4.9 เท่า (<math>21.6/4.45 = 4.9</math>) โดยมูลฝอยเปียกจะใส่ถุงรองรับมูลฝอยสีดำตั้งไว้ภายในพื้นที่พักมูลฝอยเปียก ซึ่งจะวางไว้อย่างเป็นระเบียบ</p> <p>พื้นที่รองรับมูลฝอยแห้ง รองรับมูลฝอยทั่วไปของโครงการปริมาณ 0.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยแห้งของโรงพยาบาลพะนังเกล้าปัจจุบันปริมาณ 0.74 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวม 1.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ 17.8 เท่า (<math>21.6/1.21 = 17.8</math>) โดยมูลฝอยทั่วไปจะใส่ถุงรองรับมูลฝอยสีดำตั้งไว้ภายในพื้นที่พักมูลฝอยแห้ง ซึ่งจะวางไว้อย่างเป็นระเบียบ</p> <p>2) ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ขนาดพื้นที่ 23.45 ตารางเมตร ความจุประมาณ 28.14 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงของมูลฝอย 1.2 เมตร) รองรับมูลฝอยติดเชื้อของโครงการปริมาณ 0.62 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอย</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพะนังเกล้า)</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพะนังเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอนไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

envimove www.envimove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ 10)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>ติดเชื้อของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าปัจจุบันปริมาณ 2.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวม 3.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ 8.8 เท่า (<math>28.14/3.2 = 8.8</math>) โดยจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อขนาด 240 ลิตร จำนวน 14 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งจะวางไว้อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ภายในจะติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 25 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และลดอัตราการเน่าเสียของขยะ และติดตั้งพัดลมระบายอากาศขั้นต่ำที่ 4 ACH นอกจากนี้ที่พัดลมระบายอากาศจะมีการติดตั้ง Filter ระดับ Hepa ไว้ โดยจะควบคุมสภาวะของห้องให้เป็นลบเสมอ ทั้งนี้ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้ออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดที่พักมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535</p> <p>3) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 18.55 ตารางเมตร ความจุประมาณ 22.26 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.2 เมตร) รองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการปริมาณ 0.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลพระนั่นเกล้าปัจจุบันปริมาณ 0.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวม 0.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ 54.3 เท่า (<math>22.26/0.41 = 54.3</math>) โดยจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งจะ</p>	

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดากรรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโนโวൺเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
กันยายน 2563



บริษัท เอโนโว่อนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ 11)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>วางแผนไว้อย่างเป็นระเบียบ</p> <p>สำหรับมูลฝอยรีไซเคิล โรงพยาบาลพระนังเกล้าได้จัดให้มีพื้นที่วางถังมูลฝอยรีไซเคิลไว้ใกล้กับบริเวณอาคารพักมูลฝอยรวม ขนาดพื้นที่ 36 ตารางเมตร ความจุประมาณ 43.2 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของมูลฝอย 1.2 เมตร) รองรับมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการปริมาณ 2.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยรีไซเคิลของโรงพยาบาลพระนังเกล้า ปัจจุบันปริมาณ 3.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวม 5.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ 7.6 เท่า (<math>43.2/5.65 = 7.6</math>) โดยจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 240 ลิตร จำนวน 24 ถัง ตั้งไว้บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะวางแผนไว้อย่างเป็นระเบียบ</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะของโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรม การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะติดเชื้อตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่จัดเก็บถุงขยะติดเชื้อจากถังขยะติดเชื้อแต่ละจุด โดยกำหนดช่วงเวลาและเส้นทางที่แน่นอนในการเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อจากห้องพักขยะติดเชื้อประจำชั้นไปยังอาคารพักมูลฝอยรวม</p> <p>3. ห้องพักมูลฝอยจะมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น</p> <p>4. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยภายในอาคารพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่</p>	

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร เพ็งสมบติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนังเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการมูลฝอย (ค่อ)		<p>ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโรงพยาบาลพะนังเกล้าต่อไป</p> <p>5. ติดตามประสานให้เทศบาลนครนนทบุรีเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีการตกค้าง</p> <p>6. ก่อนรับรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังอาคารพักมูลฝอยรวม ของโครงการต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระกระจายและสะเด็กต่อการขนย้าย</p> <p>7. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะด้วงเชื้อโรค</p> <p>8. จัดให้มีพนักงานที่คอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร โรงพักขยะและโรงหมักปุ๋ย และห้องพักมูลฝอยแต่ละห้อง</p> <p>9. ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขยะ</p> <p>10. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกด้วยตรง</p> <p>11. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง</p> <p>12. ตรวจสอบอย่างรุ่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมายานอก</p> <p>13. กำชับให้พนักงานทำความสะอาดขันย้ายมูลฝอยโดยใช้รถเข็นสำหรับขันย้ายมูลฝอย เพื่อป้องกันกรณีถุงมูลฝอยฉีกขาดและมีน้ำซึมมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น</p> <p>14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร สำหรับรถเก็บขันมูลฝอยเทศบาลนครนนทบุรีตลอดจนรถที่สัญจรไป-มา บนถนนภายในโครงการ ให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวกและปลอดภัย</p>	



บริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพะนังเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ	โครงการได้ออกแบบให้มีระบบระบายน้ำขึ้นพื้นจะใช้ระบายน้ำคอกรีต ความกว้าง 0.5 เมตร ความลึก 0.619-0.720 เมตร ความลาดเอียง 1:500 ทำหน้าที่ในการระบายน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบไม่เกิน 2 ลูกบาศก์เมตร/นาที ( $0.033 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วินาที}$ ) เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ ( $0.062 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วินาที}$ ) ก่อนไหลเข้าสู่บ่อดักขยะ 1 (สำหรับรองรับน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ) และระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนนนทบุรีด้านหน้าโครงการต่อไป	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการหน่วงน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนส่วนเกินไว้ในบ่อหน่วงน้ำ โดยโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ มีความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรับปริมาณน้ำหลักที่เกิดขึ้น 23 ลูกบาศก์เมตร (คูรูปที่ 5 ประกอบ)</li> <li>การระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการจะใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบไม่เกิน 2 ลูกบาศก์เมตร/นาที (<math>0.033 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วินาที}</math>) เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ (<math>0.062 \text{ ลูกบาศก์เมตร/วินาที}</math>) ก่อนไหลเข้าสู่บ่อดักขยะ 1 (สำหรับรองรับน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ) และระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนนนทบุรีด้านหน้าโครงการต่อไป</li> <li>จัดทำแผนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเป็นระบบ</li> <li>มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร สถานที่ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า/ก๊าซทางการแพทย์ ระบบไฟฟ์ ยานพาหนะ</li> <li>มีกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงพยาบาล</li> <li>มีร่างระบายน้ำเพื่อรับน้ำและกระจายลงบ่อหน้าทึ้ง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบแลบอพักรของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรีทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>
3.5 ไฟฟ้า	โครงการจะใช้ปริมาณไฟฟ้า 1,950 KVA โดยแหล่งให้บริการกระแสไฟฟ้าของโครงการจะได้จากการไฟฟ้านครหลวงเขตถนนทบุรี	<ol style="list-style-type: none"> <li>เลือกการออกแบบอาคารโครงการ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า</li> <li>จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนล้มไปยังนั่งห้านมห้อแปลง</li> <li>จัดให้มีพนักงานของโครงการค่อยดูแล เฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้า</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> </ul> <p> บริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. <a href="http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM">WWW.ENVIMOVE-THAI.COM</a></p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบต)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 14)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>นครหลวงชนบทบุรี เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที</p> <p>4. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <p>5. พิจารณาเลือกใช้ชนิดหลอดไฟส่องสว่างที่ใช้ภายในโครงการเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน LED</p> <p>6. ติดตั้งอุปกรณ์ดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า สื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตามมาตรฐาน</p> <p>7. จัดให้มีสวิตซ์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิด ได้เฉพาะจุด เป็นการประหยัดพลังงาน</p> <p>8. การติดตั้งกระจะ หรือติดฟิล์ม ที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร</p> <p>9. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานสำหรับผู้ใช้บริการ</p> <p>10. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอดีเหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส</p> <p>11. จัดให้มีการตรวจสอบ และอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประทุ และช่องแสงสำหรับห้องที่มีการติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน</p> <p>12. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อเป็นการช่วยรักษาระบบน้ำและอากาศให้ดีขึ้น</p>	

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร เพ็งสมบัต)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดางานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 15)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>เกิดขึ้นออกสู่ภายนอกโครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และบุคลากรภายในโครงการและผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>13. ตรวจสอบ และดูแลระบบท่อไอเสียจากห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นประจำสามเดือนเพื่อป้องกันการรั่วซึม</p> <p>14. บุผนังทุกด้านและเพดานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยวัสดุกันเสียง และใช้ประตูเหล็กที่มีการบุตัวอย่างวัสดุกันเสียง</p>	
3.6 อนุรักษ์พลังงาน	โครงการจัดเป็นสถานพยาบาลประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 9 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 178 เตียง โดยมีอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นเกิน 2,000 ตารางเมตร มีความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,950 KVA ซึ่งได้รับบริการจากการไฟฟ้านครหลวงเขตหนองบูรีอย่างไร้กีตาม โครงการจะต้องมีมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า	<p>1) การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร</p> <p>(1) ในการออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการเลือกใช้ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2552 กล่าวคือ ใช้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท</p> <p>2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นปรับอากาศ มีดังนี้</p> <p>(1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช้ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(2) ใช้ชนวนบุเพ丹 ซึ่งสามารถลดกำลังการใช้ระบบปรับอากาศลงได้ 1 ตันความเย็นต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร</p> <p>(3) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน</p> <p>(4) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน</p> <p>(5) จัดให้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยการติด</p>	<p>- ตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศส่วนกลาง และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไพรเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอ็นไพรเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ 16)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		<p>ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ ซึ่งมีข้อความให้พนักงานในโครงการช่วยประหยัดพลังงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส</li> <li>- เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น</li> <li>- เปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักงานในช่วงเวลาพักเที่ยง และให้ใช้วิธีการลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตัตส์ให้อยู่ที่อุณหภูมิสูงสุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน</li> </ul> <p>(6) บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก</li> <li>(2) ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งก็ต้องการน้อย</li> <li>(3) คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำทำได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟใหญ่ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียนៃ่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้</li> <li>(4) ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบลลัสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา</li> </ul>	

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดายังไม่มีสิทธิ์จัดทำรายงานบริษัท เอโนไวน์เมนทัล นูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอโนไวน์เมนทัล นูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ 17)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>(5) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบชุดที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) ติดตั้งภายในอาคารโครงการ</li> <li>(6) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดที่มีประสิทธิภาพให้ค่าส่องสว่างสูงใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ (High Efficiency)</li> <li>(7) ติดตั้งระบบ Light Sensor ที่โดยไฟและโคมที่ติดตั้งบริเวณขอบอาคาร เพื่อปรับลดค่าส่องสว่างของโคม</li> <li>(8) ใช้ Movement Sensor ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า แสงสว่างภายใต้ห้องน้ำ ตามสภาพการใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า</li> <li>(9) กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินความจำเป็นแต่ก็ไม่น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ</li> <li>(10) หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องผู้ล落ของหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>(11) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสำหรับพื้นที่สำนักงาน</li> </ul>	
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	การเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องมาจากการประมวลของผู้ใช้บริการหรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในโครงการ ซึ่งอาคารโครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พรบ. ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่างๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. ประกอบด้วยอุปกรณ์และลักษณะการทำงาน ดังนี้	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พรบ. ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่างๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. ประกอบด้วยอุปกรณ์และลักษณะการทำงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(1.1) ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</li> <li>2. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรองให้มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน 2 เดือน/</li> </ol>

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....   
envi move  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดางามมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวโรมนเอนท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 18)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ติดตั้งระบบต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบจดจำเพลิง ระบบทางหนีไฟ ระบบแสงสว่าง และไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นต้น โดยยึดถือมาตรฐานการออกแบบของ NFPA เป็นหลัก ทั้งนี้พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี โดยใช้เวลาเดินทางจากพื้นที่โครงการประมาณ 8 นาที และจัดให้มีแผนอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมตามกำหนด และจัดให้มีพื้นที่ร่วมพลในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และสามารถเคลื่อนย้ายผู้มาใช้บริการภายในพื้นที่โครงการออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 釆用ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไฟ (Fire Alarm Control Panel) ตั้งอยู่ที่ห้องควบคุม บริเวณชั้นลอยของอาคารโครงการ โดยมีหลอดไฟแสดงการทำงานของระบบ ได้แก่ Fire Alarm Control Lamp, Zone Lamp เพื่อแสดงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไฟ Common Fault Lamp แสดงสถานะระบบขัดข้อง และ Power Supply Trouble แสดงสภาวะแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง</li> <li>- ชุดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Fire Manual station) ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของบันไดบริเวณห้องกำเนิดไฟฟ้า และโถงลิฟต์โดยสารแต่ละชั้นของอาคาร</li> <li>- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียงเพื่อให้หนีไฟแบบลำโพง (Fire Alarm Horn Loudspeaker) ที่สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยติดตั้งไว้บริเวณเดียวกับชุดแจ้งเหตุแบบใช้มือและภายในโถงบันไดทุกชั้นของอาคาร</li> <li>- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะทำงานเมื่อมีการหักเหแสง เนื่องจากอนุภาคควันเข้าไปถูกหักเห ติดตั้งไว้ในทางเดิน และห้องทุกห้องของอาคาร</li> <li>- เครื่องตรวจจับความร้อน (Head Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องกำเนิดไฟฟ้า ห้องน้ำ ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ และห้องทำอาหารเครื่องมือ เป็นต้น</li> <li>- โทรศัพท์สำหรับติดต่อระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Telephone) ติดตั้งไว้บริเวณ</li> </ul>	<p>ครั้ง</p> <p>3. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดีของเห็นได้ชัดเจนไม่ลบเลือน 2 เดือน/ครั้ง</p> <p>4. ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุดรวมคนเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอโนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIMOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.

ตารางที่ 4 (ต่อ 19)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>ໂຄລິຟ້ດັບເພີງແຕ່ລະຫັນຂອງອາຄາຣ</p> <p>(1.2) ຮະບນປັບປຸງກັນອັກື່ງ ປະກອບດ້ວຍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ເຄື່ອງສູບນໍ້າດັບເພີງ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສູບນໍ້າ ດັບເພີງ (Fire Pump) ຂົນດັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຍິນຕີເຊີລ ອັຕຮາກຮູບ 1,000 ແກລໂຄນທ່ອນທີ່ ທີ່ TDH 113 ເມືຕຣ ຈຳນວນ 1 ເຄື່ອງ ທຳມະນຸ່ວມກັບເຄື່ອງສູບນໍ້າຮັກຂາວມັດນໍ້າໃນຮະບທ່ອໄຫັກທີ່ (Jockey Pump) ອັຕຮາກຮູບ 30 ແກລໂຄນທ່ອນທີ່ ທີ່ TDH 120 ເມືຕຣ ຈຳນວນ 1 ເຄື່ອງ ເພື່ອ ສູບນໍ້າດັບເພີງຈາກຄັ້ງເກັບນໍ້າໄດ້ດິນໄປໃຫ້ໃນການດັບເພີງໃນແຕ່ລະຫັນຂອງອາຄາຣ ນີ້ເກີດເຫດເພີງໃໝ່ ໂດຍໂຄຮງກາຣ ໄດ້ຈັດໃໝ່ປົມາສູນໜໍາສໍາຮອງເພື່ອການດັບເພີງໄວ້ໃນຄັ້ງເກັບນໍ້າ ໄດ້ດິນປຽມານ 220 ລູກບາສກົມເມືຕຣ ຈຶ່ງສາມາຮັກສໍາຮອງນໍ້າ ດັບເພີງໄດ້ນານ 30 ນາທີ</li> <li>- ຈັດໄໝ໌ທ່ອຍືນ (Stand Pipe) ພາດເສັ້ນຜ່ານ ຜູ້ຍົກລາງ 6 ນິວ ຈຳນວນ 3 ທ່ອ ໂດຍອາຄາຣຈະຮັບນໍ້າ ດັບເພີງຈາກຄັ້ງເກັບນໍ້າລໍາຮອງດັບເພີງທີ່ຢູ່ໃນຄັ້ງເກັບນໍ້າໄດ້ດິນ ຈຶ່ງໂຄຮງກາຣຈະຕິດຕັ້ງຫວັບນໍ້າດັບເພີງກາຍນອກອາຄາຣ (Fire Department Connector : FDC) ເພື່ອຮັບນໍ້າ ດັບເພີງຈາກຮັກສໍາຮອງດັບເພີງຂອງເທິບາລຸນຄຣນທບູຮີ ເພື່ອສ່າງ ນໍ້າໄປຕາມທ່ອຍືນແລະຈ່າຍນໍ້າໄປຢັ້ງທ່ອນໍ້າດັບເພີງທີ່ຕ່ອກກັບຕຸ້ສາຍຈົດນໍ້າດັບເພີງພ່ອມອຸປະກົມ (FHC) ແລະ ຮະບບທ້າງຈະຍານໍ້າດັບເພີງອັຕໂນມັຕີ (Sprinkler System) ກາຍໃນແຕ່ລະຫັນຂອງອາຄາຣ</li> <li>- ຫວັບນໍ້າດັບເພີງ (Fire Department Connection) ຈຳນວນ 2 ຊຸດ ພາດ <math>2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 6</math> ນິວ</li> </ul>	

ลงชื่อ .....  
.....

(นายมณฑุร เพึงสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลราชนໍาเงล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....  
.....

(นางสาวบรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโนไวนມັນເມນທ້າລູ່ມູນເມັນທີ່ ຈຳກັດ

กันยายน 2563



บริษัท เอโนໄວຣອນມېນທ້າລູ່ມູນເມັນທີ່ ຈຳກັດ  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.

ตารางที่ 4 (ต่อ 20)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>พร้อม Check Valve โดยติดตั้งบริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคาร จำนวน 1 ชุด และติดตั้งบริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคาร จำนวน 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายในอาคารบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง โถงลิฟต์โดยสารด้านหน้าบันได ST2 และ ST3 ทุกชั้นของอาคาร</li> <li>- ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) เป็นระบบท่อเปียก มีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงใหม่ โดยสามารถเปิดออกหันที่ที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิทำงานฉีดน้ำบริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางเมตร/ชุด โดยจะติดตั้งทั่วทั้งอาคารตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และ NFPA</li> <li>- ลิฟต์ดับเพลิง จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ซึ่งลิฟต์ดับเพลิงมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</li> <li>- ถังดับเพลิงมือถือ จะติดตั้งถังดับเพลิงมือถือขนาดนิดเดียวไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)</li> </ul> <p>2. จัดให้มีบันไดที่สามารถนำไปได้ จำนวน 3 แห่ง โดยมีรายละเอียด</p>	

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการแผนงานโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มenv เมนท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนไวน์เมเนบักล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ 21)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>1) บันไดหลักและบันไดหนีไฟ (บันได ST1) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า โดยตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ลูกตั้งสูง 0.139-0.150 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.275 เมตร ชานพักกว้าง 1.75-2.87 เมตร</p> <p>2) บันไดหลักและบันไดหนีไฟ (บันได ST2) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า โดยตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.1 เมตร ลูกตั้งสูง 0.139-0.150 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.275 เมตร ชานพักกว้าง 2.30 เมตร</p> <p>3) บันไดหลักและบันไดหนีไฟ (บันได ST3) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า โดยตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.1 เมตร ลูกตั้งสูง 0.139-0.150 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.275 เมตร ชานพักกว้าง 2.30 เมตร</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร ระยะเวลาในการลำเลียงคนออกจากอาคารตามการคำนวณระยะเวลาตามกฎหมาย NFPA 101 พบว่า จะใช้ระยะเวลาในการลำเลียงคนออกจากอาคารสูงสุดประมาณ 9 นาที ทั้งนี้ ระยะเวลาอพยพหนีไฟของอาคารไม่เกิน 1 ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริเวณบันไดหนีไฟทุกชุดได้ติดตั้งป้ายแสดงทางหนีไฟ และหมายเลขชั้น ขนาดตัวอักษร ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ทั้งด้านในและด้านนอกของประตูให้มองเห็นได้ชัดเจน และมีเครื่องให้แสงสว่างฉุกเฉิน ที่สามารถให้แสงสว่างได้อย่าง</p>	

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวเบริดากรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโนโวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอโนโวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ 22)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>ต่อเนื่องมีน้อยกว่า 2 ชั่วโมง ติดตั้งในทุกชั้นของบันได ซึ่งแสดงเส้นทางในการอพยพหนีออกจากตัวอาคาร โครงการไว้ในภาคผนวกที่ 1</p> <p>3. จัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการจำนวน 1 แห่ง (ครูรูปที่ 8 ประกอบ) ได้แก่ บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 380 ตารางเมตร (เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าวนล้อมอย) รองรับประชากรได้ประมาณ 1,520 คน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับผู้มาใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการ จำนวน 778 คน (บุคลากร จำนวน 200 คน เตียงผู้ป่วย จำนวน 178 คน ผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 200 คน และห้องเรียน/ห้องฝึกอบรมจำนวน 200 คน) คิดเป็นอัตราพื้นที่รวมพลประมาณ 0.49 ตารางเมตรต่อคน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรต่อคน)</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างเสมอภาคพบร่วมกับการเสียหายหรือใช้งานไม่ได้หรือดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีไฟลิงใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงเทศบาลนครนนทบุรีให้มากขึ้น จัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ โดยให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	 <p>บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM</p>

ลงชื่อ .....



(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....



(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 23)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 ระบบระบายอากาศ	การระบายน้ำร้อนของระบบปรับอากาศของโครงการ ที่อัตราการหลดความเย็นสูงสุด 467.71 ตัน จะทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเพิ่มขึ้นจากเดิม $0.2^{\circ}\text{C}$ และการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิวสัดส่วนของอาคารในโครงการจะทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเพิ่มขึ้น $0.02^{\circ}\text{C}$ ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเพิ่มขึ้นประมาณ $0.202^{\circ}\text{C}$ ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยบล็อกตันไม้ยืนต้น และพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้าในอาคาร ซึ่งจะทำให้ภาระหลดความเย็นลดลงและช่วยลดแสงที่ส่องเข้าสู่อาคาร ดังนั้น การระบายน้ำร้อนของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายน้ำร้อนให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอโดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มีให้มีสิ่งกีดขวางกัน</li> <li>ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ที่ไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดขนาดพื้นที่รวม 800 ตารางเมตร (ดูภาคผนวกที่ 2 ประกอบ)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลกรุงเทพฯทุก 6 เดือน</li> <li>ตรวจสอบของระบบอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่มีมีรัศมีหรือสิ่งกีดขวางเป็นประจำ ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</li> </ol>
3.9 จราจร	อาคารความเขียวชा�มุนด้านอุบัติเหตุและพักผ่อนป่วย (อาคาร 9 ชั้น) มีจำนวนเตียง 178 เตียง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยโครงการจัดที่จอดรถที่จอดรถนั่นไว้ทั้งสิ้น 147 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์บุคคลทั่วไป จำนวน 145 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน) และที่จอดรถฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน ทั้งนี้ ที่จอดรถยนต์บุคคลทั่วไป จำนวน 145 คัน โครงการได้จัดที่จอดรถไว้ที่อาคารศรีสุลาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ห่างจากที่ตั้งอาคารโครงการประมาณ 180 เมตร (อาคารศรีสุลาลัย มีที่จอดรถจำนวน 272 คัน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดที่จอดรถนั่นไว้ทั้งสิ้น 147 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์บุคคลทั่วไป จำนวน 145 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน) และที่จอดรถฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน ทั้งนี้ ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน และที่จอดรถฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน โครงการได้จัดที่จอดรถไว้ที่อาคารศรีสุลาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (ดูรูปที่ 9 ประกอบ)</li> <li>โรงพยาบาลพระนั่นงเกล้าต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ของอาคาร</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลกรุงเทพฯทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่นงเกล้า) บริษัท เอนไวน์เมืองมูฟ/เมืองมูฟ/เมืองบันก์ จำกัด</li> </ol>

ลงชื่อ .....

(นายณพเที่ยร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่นงเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เมืองทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
envimove www.envimove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ 24)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 ราษฎร (ต่อ)	โดยเมื่อพิจารณาค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเปิดดำเนินการ พบว่า ถนนนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันเล็กน้อย นอกจากนี้ การจราจรยังคงคล่องตัวดี ไม่ติดขัด ตั้งนั้น ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะก่อสร้างส่งผลกระทบอยู่ระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	<p>เดิมและผู้มาใช้บริการโครงการให้ใช้บริการลานจอดรถของวัดแห่งศรีสัมพันธ์ และใช้บริการระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น โดยสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ) ซึ่งสามารถเดินทางมายังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้อย่างสะดวก โดยใช้บริการรถโดยสารขนาดเล็ก รถแท็กซี่ (TAXI) รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจร</p> <p>2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการในการเข้า-ออกโรงพยาบาลให้เพียงพอตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นไม่ให้เกิดการชกงrageและเจ็บป่วย รวมถึงการเดินทาง ซึ่งต้องให้รถสามารถเข้าโค้งการได้สะดวกและรวดเร็ว และให้รถออกจากโครงการเป็นช่วง ๆ เพื่อไม่ให้ตัดกระยะระหว่างถนนสายหลักของโครงการ</p> <p>3. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพานะที่จุดเข้า-ออกของโครงการ</p> <p>4. จัดทำคันชลล์ความเร็วบนถนนภายในโครงการ เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหางrajและอุบัติเหตุ</p> <p>5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจน ในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>6. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ</p>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดائعี่มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวเคลนเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนิวเคลนเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD.  
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ 25)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ และบนถนนสาธารณะใกล้เคียงโครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>7. ติดตั้งป้ายห้ามเดินรถผ่านถนนของโครงการบริเวณด้านหน้าอาคารเจษฎาบดินทร์ โดยให้ใช้เป็นทางเดินของผู้มาใช้บริการเพื่อเข้าสู่อาคารเจษฎาบดินทร์ และเป็นทางเดินรถดับเพลิงเมื่อเกิดกรณีไฟไหม้เท่านั้น</p>	
3.10 การใช้ที่ดิน	<p>โครงการตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลพระนังเกล้าตั้งอยู่ที่ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2563 เป็นลานจอดรถชั่วคราวของโรงพยาบาลพระนังเกล้า และปัจจุบันอาคารเจษฎาบดินทร์ภายในพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมีส่วนของด้านหน้าอาคารอยู่ในขอบเขตที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการซึ่งจะต้องรื้อถอนก่อนการก่อสร้างโครงการ โดยโครงการจะพัฒนาเป็นอาคารความเรียบง่ายด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย ขนาดความสูง 9 ชั้น ความสูง 48.80 เมตร จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารรวม 17,636 ตารางเมตร ซึ่งโครงการได้ออกแบบให้มีที่ว่าง 6 เมตร รอบตัวอาคารของโครงการ โดยจัดทำเป็นถนนกว้างอย่างน้อย 6.00 เมตร ซึ่งถนนดังกล่าวในด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกจะอยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่นำมาพัฒนาโครงการ สำหรับถนนด้านทิศใต้ โครงการจะใช้ถนนทางเข้า-ออกของ</p>	<p>- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2557 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชาقة พ.ศ. 2548</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนังเกล้า)</p>


  
**envi MOVE** www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนังเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโน่ไวรอนเม้นท์ จำกัด  
กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 26)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	<p>โรงพยาบาลพะนังเกล้าเพื่อเป็นที่ว่าง 6 เมตร รอบตัวอาคารของโครงการ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ)</p> <p>อนึ่ง บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลพะนังเกล้ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้า ตลาดสถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น โดยอาคารโครงการ ตั้งอยู่ภายนอกโรงพยาบาลพะนังเกล้า จึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปจากเดิม ซึ่งในการประเมินผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พิจารณาจากผลกระทบใน 2 ประเด็น คือ ความสอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องด้านการใช้ที่ดินกับพื้นที่โดยรอบด้วยปัจจุบันกฎหมายที่ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนonthบุรี พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้หมดอายุการใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 และการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดนonthบุรียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น เทศบาลนครนonthบุรีจึงได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลนครนonthบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลนครนonthบุรีอำเภอเมืองนonthบุรี จังหวัดนonthบุรี พ.ศ. 2557 เพื่อใช้พลาfg ก่อนจนกว่าผังเมืองฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเทศบัญญัติ</p>		

ลงชื่อ .....

(นายมณฑิร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพะนังเกล้า

กันยายน 2563

  
 บริษัท เอ็นไวน์มูฟ บูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 27)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ที่ดิน (ต่อ)	เทศบาลนครนนทบุรี พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยู่ภายใต้การตรวจสอบของเทศบาลนนทบุรี พบร่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้รับการยกเว้นไม่มอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 2 ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีกำหนด เนื่องจากในเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีได้ระบุว่า ยกเว้นพื้นที่บางบริเวณของบริเวณที่ 2 (โดยระบุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไว้ด้วย) ดังนั้น จึงสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลได้ไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมืองนนทบุรี แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>			
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีผลกระทบทางบวกต่อการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้มาใช้บริการในด้านสถานบริการด้านสถานพยาบาล นอกจากนี้ โครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่สำหรับพนักงานโครงการ ส่งผลต่อสภาพการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจโดยรวม	<ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในงานการกศก การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม</li> <li>พิจารณาปรับพนักงานในห้องถีนเข้าทำงานเพื่อลดการอพยพโยกย้ายของประชาชนต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากการมากขึ้น</li> <li>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น การจราจร ระบบยาน้ำ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ</li> </ol>

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร เพ็งสมบติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเนนท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอนไวน์มูฟเนนท์ มูฟเนนท์ จำกัด  
 Envimove ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ตารางที่ 4 (ต่อ 28)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)		<p>น้ำเสีย ฯลฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข</p> <p>5. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในกรณีเกิดปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น ในรูป呈ประกัน ประกอบด้วยตัวแทนจากโรงเรียน ตัวแทนภาครัฐหรือห้องถัน และภาคประชาชนหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกชุมชน ในสัดส่วนที่มีผู้แทนจากชุมชนมากกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด</p> <p>6. จัดให้มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ (ดูรูปที่ 10 ประกอบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ และขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ และจัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นหรือให้เจ้าหน้าที่เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง</li> <li>- กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่องการตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาระบบทั้งหมด</li> <li>- กรณีที่ได้รับการร้องเรียนโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร้องเรียน ตามแนวทาง/เงื่อนไข</li> </ul>	<p>เทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน</p> <p>3. หากเกิดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการต้องทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักวิชาการ และหลักสิติ โดยดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ พร้อมแสดงภาพดำเนินการสำรวจประกอบ</p>



บริษัท เอนไวน์เมบิล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงเรียนประนงเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เมบิล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 29)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)		<p>และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการ ทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบข้อร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและทำมาตรการป้องกันการเกิดข้า และสรุปเสนอผู้บริหารโครงการทุกปี</li> <li>- เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเป็นประจำ</li> <li>- กำหนดให้มีมาตรการเยี้ยวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชน หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม โดยไม่ซักข้า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาร้องเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ โดยตรงโครงการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข</li> <li>(2) จัดให้มีเงินทุนสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการ ตามขั้นตอนของบริษัทประกันความเสียหาย</li> </ul> </li> <li>7. จัดให้มีการทำประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก</li> <li>8. ร่วมสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์และบริการชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนตามความเหมาะสม</li> </ul>	

ลงชื่อ .....

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพะนังเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วันรัตน์)

บุคคลธรรมดานายผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวเคลนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563



บริษัท เอนิวเคลนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
envimove www.envimove-thai.com

ตารางที่ 4 (ต่อ 30)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		9. หากเกิดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการต้องทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการงานการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักวิชาการและหลักสิทธิ์ โดยดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ พร้อมแสดงภาพดำเนินการสำรวจประกอบ	
4.2 สาธารณสุข	การพัฒนาโครงการจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกในการให้บริการด้านสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการขยายเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคุณภาพชั้นสูงที่เข้าถึงโครงการได้สะดวกรวดเร็ว	ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ
4.3 สุภาพ 1) ด้านสุขภาพกาย - ระบบทางเดินหายใจ	1. การระบายมลสารทางอากาศ โครงการเป็นอาคารโรงพยาบาล ดังนั้น แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจากการอุ่นเย็นร้อนต์ ซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถยนต์ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไชด์ของไนโตรเจน ( $\text{NO}_x$ ) และฝุ่นละออง ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบด้านความเดือดร้อนร้ายแรงและอาจเกิดการสะสมเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้มาใช้บริการภายในโครงการหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้ ดังนั้นโครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตั้งกล่าว	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนเพื่อ ลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบินผิวน้ำ 2. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถของอาคารศรีสุลาลย์ โดยระบายน้ำแบบธรรมชาติ 3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทึ่งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโรงพยาบาลพรมน้ำแข็ง เกล้าให้เห็นได้อย่างชัดเจนและท้วงทึ่ง 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	- จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวอรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

 บริษัท เอนิวอรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ 31)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2. ผลกระทบจากการปรับอากาศของโครงการระบบปรับอากาศของโครงการเป็นระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) หรือระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งประกอบด้วยส่วนทำความเย็น (Fan coil unit) และส่วนระบายความร้อน (Condensing unit) ไม่ได้ใช้ระบบปรับอากาศแบบ Cooler ที่มีการระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือผ่านทางหอผึงเย็น (Cooling Tower) ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านด่างๆ เช่น เสียง ละอองไอน้ำ เชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อ legionella (Legionella spp.) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถก่อให้เกิดโรค legionellosis ซึ่งเป็นกลุ่มของโรคติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเกิดจากการสูดหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป ทั้งนี้ หากไม่มีการดูแลรักษาอาจทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค โดยทั่วไปโรคที่พบบ่อยจากการใช้เครื่องปรับอากาศที่เต้มไปด้วยเชื้อโรค คือ โรคภูมิแพ้ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการคันจมูก คันตา จามบ่อย แน่นจมูก และตื่นนอนขึ้นมาจะมีอาการระคายคอดังนั้นโครงการต้องมีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบรวมทั้งเสนอแนะให้ผู้พักอาศัยมีวิธีการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 2. ระบบเครื่องปรับอากาศผู้จัดการฝ่ายอาคารต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมระบบเป็นประจำอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางเป็นประจำ</li> </ul>



บริษัท อินไวรอนเม้นท์ บูฟเฟ้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเทียร เพ็งสมบต)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 32)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง	<p>1. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้ แหล่งน้ำใช้สำหรับโครงการได้ออกแบบให้มีถังเก็บน้ำได้ดินและถังเก็บน้ำสำเร็จรูปบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งการสะสมของตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เก้าตามผนังหรือขอบผนังของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ ที่ใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้ใช้บริการภายในโครงการ จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของผู้มาใช้บริการ ในส่วนของอาคารที่มีกิจกรรม ได้แก่ น้ำอาบ/ชักล้าง และน้ำซักโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารก่อนระบายนอกสู่ภายนอก โครงการต่อไป จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการภายในโครงการหรือผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง</p> <p>3. การแพร่กระจายของเชื้อโรคและระบบระบายน้ำ ในกรณีที่ฝนตก หากโครงการไม่มีระบบการระบายน้ำ ที่ดี อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข</p>	<p>1. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เก้าตามผนังหรือขอบผนังของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปิดทำความสะอาดครั้งละถังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้มาใช้บริการ โดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 1 ครั้ง ออกแบบถังเก็บน้ำได้ดินให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา</p> <p>2. โครงการจะหาเคลือบผิวคอนกรีตที่สมัพกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสุ่มถังเก็บน้ำ</p> <p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 168 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ เพื่อบำบัดน้ำทึ้งของโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึ้ง และระบายนอกสู่ภายนอกโครงการต่อไป</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. จัดให้มีการหันน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ มีความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร (สามารถรองรับปริมาณน้ำหลักส่วนเกิน 23 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ) เพื่อมีให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน</p>
			 <p>บริษัท เอนไวน์เมนท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM</p>

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบต)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคลากรประจำผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เมนท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 33)

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมีการสะสมของตะกอนในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	
1.2 ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนไม่หลับ เป็นต้น	โครงการเป็นอาคารโรงพยาบาล เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันภายในอาคารเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งกันและกันหรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญความรู้สึกอึดอัด วุ่นวายของผู้มาใช้บริการในโครงการ แต่ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	1. โครงการต้องมีมาตรการควบคุมการมาใช้บริการ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย 3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน
<b>4.4 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ</b>			
1) ทัศนียภาพ	โครงการก่อสร้างอาคารความเขียวช่ายด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 178 เตียง ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตั้งอยู่ที่ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สถาปัตยบัน្តของพื้นที่โครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2563 เป็นลานจอดรถชั่วคราวของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยอาคารโครงการเป็นการก่อสร้างอาคารเพื่อทดแทนอาคารอุบัติเหตุเดิม ที่มีขนาดความสูง 4 ชั้น รวมทั้งปัจจุบันมีอาคารเจyzภูมิดินทร์ ซึ่ง	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 800 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการและบุคลากรประมาณ 1.03 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 376.99 ตารางเมตร (ดูภาคผนวกที่ 2 ประกอบ) 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 3. ออกแบบอาคารโครงการโดยจะเลือกใช้สีเออร์ทโทนเพื่อไม่ให้อาคารดูโดดเด่นจากข้างเคียง และไม่เกิดมลทัศน์ทางสายตา	- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน  ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)

ลงชื่อ ..... 

(นายสมบูรณ์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดางานบริษัท เอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

  
Envimove WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 (ต่อ 34)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) หัศนียภาพ (ต่อ)	เป็นอาคารภายในพื้นที่โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ติดกับอาคารโครงการ และมีขนาดความสูง 9 ชั้น เท่ากัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหลากหลายโดยรวมของทั้งโรงพยาบาลไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก จึงไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านหัศนียภาพต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ		
4.5 การบดบังแสงแดด	การบดบังแสงแดดของอาคารโครงการต่ออาคารข้างเคียงมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงไม่งแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ ลักษณะของอาคาร โครงการ และอาคารใกล้เคียง ทิศทางหรือการทำมุ่งของดวงอาทิตย์กับอาคารโครงการในช่วงเวลา และฤดูกาล เป็นต้น ดังนั้น การประเมินการบดบังแสง จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งในการประเมินได้สร้างภาพจำลองอาคารโครงการ ที่จะเกิดเงาแสงบดบังในแต่ละช่วงเวลา อนึ่ง เนื่องจากอาคารโครงการ ก่อสร้างภายในพื้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาคารโครงการจึงอาจส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังแสงจะอยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้	- กำหนดมาตรการชดเชย/เยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการบดบังที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงโครงการ โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาอุตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายในหลังเปิดดำเนินการ 1 ปี</li> <li>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลกรุงเทพฯ ทุก 6 เดือน</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>  <p>บริษัท เอ็นไวนิมูฟ เมมเบอร์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVE CO.LTD. WWW.ENVIMOVE-THAI.COM</p>

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดางานบริษัท เอ็นไวนิมูฟ เมมเบอร์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 35)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กำหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ	โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	
4.6 การบดบังทิศทางลม	อาคารโครงการจะบดบังทิศทางลมในบางช่วงเวลา เท่านั้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมจากโครงการ คือ พื้นที่ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ และเมื่อพิจารณาระยะห่างของอาคารโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง พบว่า โครงการจะมีระยะรั่นโดยรอบอาคารทำให้ลมสามารถพัดผ่านได้สะดวก นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน และลดความร้อนจากพื้นคอนกรีต ประกอบกับทิศทางลมจะพัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้	<ol style="list-style-type: none"> <li>ขั้นตอนของการวางแผนด้านอาคาร โดยวางแผนด้านอาคารให้มีระยะรั่นจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด ซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ</li> <li>กำหนดมาตรฐานความเสียหายอันเนื่องมาจากการบดบังที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคาร ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยบริเวณโครงการ โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังลมต่ออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายนอกเปิดดำเนินการ 1 ปี</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครนนทบุรี ทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p> <p style="text-align: right;">           บริษัท เอ็นไพร่อนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด          ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.          www.ENVIMOVE-THAI.COM       </p>

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไพร่อนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 4 (ต่อ 36)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์	การดำเนินโครงการอาคารความเขียวชा�มูด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) จำนวน 1 อาคาร ซึ่งอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ลง ส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง แต่ทั้งนี้เนื่องจากอาคารโครงการก่อสร้างภายในพื้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตั้งนั้น ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ ส่งผลกระทบในระดับต่ำ	- กำหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนดมาตรการลดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภัยหลังเปิดดำเนินการ 1 ปี</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลกรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน</li> </ol> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)</p>

หมายเหตุ : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จะต้องจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง หรือทุก ๆ 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563



ลงชื่อ .....


(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโนโวเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารความเขี่ยวขาณุด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) (ระยะรื้อถอน/ก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)	จำนวน 2 จุด ดังนี้ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. โรงเรียนอัลลิเดียมตุลลิสลา มียะรื้อ	- ตรวจวัด TSP และ PM <sub>10</sub> ทุกวันที่มีการทำการรื้อถอน/ก่อสร้าง และรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจวัด CO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
2. เสียง	- Leq 24 hr, Lmax, Ldn, L <sub>10</sub> , L <sub>90</sub> และ เสียงรบกวน	จำนวน 2 จุด ดังนี้ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. โรงเรียนอัลลิเดียมตุลลิสลา มียะรื้อ	ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
3. ความสั่นสะเทือน	- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)	จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)	ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และระบบสาธารณูปโภค และรายงานผลทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
4. การจราจร	- ความเร็วหายของผู้คนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างของโครงการ	ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)

บริษัท เอนไวน์มูฟเอนด์ มูฟเอนด์ จำกัด  
  
 ENVI MOVE CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....



(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ .....



(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์มูฟเอนด์ จำกัด  
กันยายน 2563

ตารางที่ 5 (ต่อ 1)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - สารที่ละลายได้ (TDS) - ซัลฟิด (Sulfide) - ทีเคอีน (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)	บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายนอกสู่ระบบระบายน้ำทึ่งด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
6. การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอย และความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	ถังรองรับมูลฝอย	วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
7. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ระบายน้ำ และบ่อตักตะกอน	ทำความสะอาดตระหง่าน้ำ และบ่อตักตะกอน	วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกันอัคคีภัย - อุบัติเหตุอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	- สภาพการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	ป้องกันเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ (จากการประมวลเหตุที่เกิดมาแล้ว)	เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกสถิติ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
	- เครื่องจักรอุปกรณ์	ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)


**envi MOVE** www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....



(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ .....



(นางสาวปรีดาภรณ์ วนันรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
กันยายน 2563

ตารางที่ 5 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ	ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณบ้านยาม</li> <li>- ผู้รับเหมาตรวจสอบดูแลให้คนงานก่อสร้างอยู่ในกฎระเบียบที่ดีไว้</li> <li>- ผู้รับเหมาตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและความสมบูรณ์ของรั้วโครงการ</li> </ul>	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง รายละเอียดตามผังการรับเรื่องร้องเรียน	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
- การป้องกันอัคคีภัย	อุปกรณ์ดับเพลิง	ตรวจสอบอุปกรณ์	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
10. สุขภาพ	คนงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
11. เศรษฐกิจ และสังคม	สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ภาระน้ำมันเชื้อเพลิง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ในพื้นที่ระยะประชิด ระยะ 100 เมตร พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งสุดอุปกรณ์ ก่อสร้าง โดยแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจประกอบ</li> </ul>	- ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้าง จนถึงก่อนการขออนุญาตเบ็ดเต็มอาคาร	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวเคลนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
กันยายน 2563



ตารางที่ 5 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
11. เศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)		- จัดให้มีเงินทุนสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท ประกันความเสียหาย		

หมายเหตุ : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จะต้องจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง หรือทุก ๆ 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

103/135

  
บริษัท เอนไวน์เมนทัล บูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วนันรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
กันยายน 2563

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นโคงการอาคารความเขียวชานด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	- ระบบจ่ายน้ำประปา	- ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือ แตกของท่อจ่ายน้ำประปา	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน	- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของ เสา และสีที่ทาเคลือบผิว วัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ หลุดกร่อน	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
	- ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Clorine)	- ถังเก็บน้ำสำรอง	ในช่วงที่มีการทำความสะอาดทุก 6 เดือน	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
2. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	- ระบบไฟฟ้าโครงการ	ตรวจสอบการทำงานของ ระบบไฟฟ้าโครงการ	ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
3. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ปริมาณมูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และ สภาพห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภท	- ตรวจสอบสภาพห้องพัก มูลฝอยแต่ละประเภทให้ถูก สุขลักษณะ และไม่ให้มี มูลฝอยตกค้าง	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
	- ปริมาณสิ่งปฏิกูลของโครงการ	- ตรวจสอบปริมาณสิ่งปฏิกูล ที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	- ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและสภาพห้องพักมูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพห้องพัก มูลฝอยติด เชื้อให้ถูก	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอโนะริโวนเมเนทล์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 6 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ตัวนิทีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		สุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง - ตรวจสอบระบบปรับอากาศเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค		
5. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ปีโอดี (BOD) - Settleable Solids - Suspended Solids - สารที่ละลายได้ (TDS) - ชัลไฟฟ์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) - Total Coliform Bacteria	จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 2 จุด ได้แก่ (ดูรูปที่ 5 ประกอบ) - ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ส่วนเกราะ - หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ส่วนพักน้ำใส	- เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลนครนนทบุรี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกำหนด	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
6. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ	ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
7. การป้องกันอัคคีภัย	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และการซ้อม	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประมาณ 2 ครั้ง/ปี - อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และการซ้อม	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)  บริษัท เอนิวเคลนเนนท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.

ลงชื่อ .....



(นายมนไชยร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....



(นางสาวบริศารณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวเคลนเนนท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ตารางที่ 6 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		ป้องกันอัคคีภัย	แผนการหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่มีการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารหรือระบบสาธารณูปโภคของโครงการ</li> <li>- จัดระเบียบความเรียบร้อยภายในอาคารไม่มีสิ่งกีดขวางการปฏิบัติงาน</li> </ul>	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System)</li> </ul>	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
9. สุนทรียภาพ	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัดต้นแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้าเฉตที่ดิน	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่นเกล้า)
10. การจราจร	สภาพการใช้ถนนบนทบูรี และถนนไกลีเดียงโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดบนถนนสาธารณะภายนอกโครงการ ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับติดต่อทางเจ้าของรถยนต์โดยตัวเองเพื่อให้เคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</li> </ul>	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่นเกล้า)

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่นเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดากรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์เมนเอนด์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอ็นไวน์เมนเอนด์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 6 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		- ตรวจสอบปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงโหนที่มีผู้มาใช้บริการสูงสุดของวัน เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอกโครงการ		
11. การบดบังแสงแดด ทิศทางลม และสัญญาณ วิทยุและโทรศัพท์	เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสม่ำเสมอ	-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
12. คุณภาพชีวิตและความ พึงพอใจของผู้ที่อยู่ ข้างเคียงพื้นที่โครงการ	เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ	-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) จะต้องจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง หรือทุก ๆ 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

บริษัท เอนไวนิมเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
**envi move** ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรีดากรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดานี้ได้รับอนุญาตให้จัดทำรายงานบริษัท เอนไวนิมเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... *dm*

(นายมณฑ์เตี๊ยร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงเรียนประจำกลุ่ม  
กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... *SC/PE*

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวเคลียร์เอนเนอร์จีฟูมีนัง จำกัด

กันยายน 2563




*envimove*

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.


ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย

คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจาก  
การพัฒนาโครงการ (ตัวแทน 3 ฝ่าย)



แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน และคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ  
ในกรณีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการฯ และทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในช่วงรื้อถอน/ช่วงก่อสร้าง



#### คำอธิบายสัญลักษณ์

พื้นที่โครงการ  
พื้นที่สีเขียว 1 กม.

ขอบเขตตำบล

แม่น้ำ

คลอง

ถนนเส้นหลัก

สถานศึกษา

หน่วยงานราชการ

สถานพยาบาล

ศาสนสถาน

น้ำตก

สถานีรถไฟ

จุดตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนอัลลิเดียตุลลิอิสลามเมียร์)

เส้นทางขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง

อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะ 3 ปี

อาคารที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

เมตร

มาตราส่วน 1 : 12,000

WGS 1984 UTM Zone 47N

N

E

S

W

0 125 250 500

ลงชื่อ .....  
 (นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)  
 ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
 กันยายน 2563

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวมูฟเม้นท์ จำกัด  
 กันยายน 2563

บริษัท เอนิวมูฟเม้นท์ จำกัด  
 ENVIMOVE ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
 www.envimove-thai.com

PROJECT:  
 อาคารความเรียบง่ายด้านภายนอก  
 และพื้นที่ภายใน (อาคาร 9 ชั้น)  
 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

OWNER:  
 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

APPROVED BY:

PROJECT DIRECTOR:

PROJECT ARCHITECTS:  
 นายไธสง พากิษ 2-80 450

STRUCTURAL ENGINEER:  
 นายมนต์ อรุณรัตน์ 88888

MECHANICAL ENGINEER:

ELECTRICAL ENGINEER:

SANITARY ENGINEER:

INTERIOR DESIGN:  
 ชีวะชัย มงคลานนท์ กก.849

LANDSCAPE ARCHITECT:

MEP DESIGNER:

**ASTIVE**

ASTIVE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.  
 #ELECTRICAL MECHANICAL SANITARY  
 #STRUCTURAL ENGINEER  
 1199 Piyothin Tower Room 1A, Floor 14  
 Phayathai Rd, Samsen-nai, Phayathai, Bangkok 10400  
 Tel. 0-2619-9865-4 Fax 0-2691-9855  
 E-mail address: astive@astive.com

ELECTRICAL ENGINEER:  
 ชีวะชัย กก.849 กก.1906 กก.2622  
 มนต์ อรุณรัตน์ กก.36252

MECHANICAL ENGINEER:  
 มนต์ อรุณรัตน์ กก.2239

SANITARY ENGINEER:  
 มนต์ อรุณรัตน์ กก.3208

SPECIALIST GRAPHIC DESIGN:

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF DREAM MAKER ARCHITECT LIMITED AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION. ALL PRINT SPECIFICATIONS AND COPYRIGHT ARE THE PROPERTY OF DREAM MAKER ARCHITECT LIMITED AND SHALL BE RETURNED AT THE COMPLETION OF WORK. MEASURE-MENT MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTOR.

REVISION:

NO. DATE DESCRIPTION

DRAWING TITLE:

ผังรายละเอียดสถาปัตย์ติดตั้งอาคาร

DRAWN BY: DRAWING NO.

CHECKED BY: A-03

APPROVED BY:

DATE TOTAL 93

### ถนนนนทบุรีซอย 11 ความกว้างประมาณ 6 เมตร



ผังรายละเอียดสถาปัตย์ติดตั้งอาคาร  
 มาตราล่วน

1:200

ลงชื่อ ..... *Unc*  
(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)  
ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

นายมณฑีร เพ็งสมบัติ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑  
กันยายน ๒๕๖๓


 บริษัท เอ็นไวน์มูฟ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์ออนไลน์ จำกัด มุฟเม้นท์ จำกัด  
กันยายน 2563

- สัญลักษณ์
  - แนวเขตที่ดินที่จะนำมาพัฒนาเป็นที่ตั้งอาคารโครงการ
  - แนวเขตที่ดินที่จะนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ
  - แนวอาคารของโครงการ
  - แนวถนนซึ่งมีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- โดยรอบอาคารโครงการ

ผังบริเวณอาคาร  
1 : 500






น้ำเสียจากส่วนล่างภาชนะ

$Q = 2.6$  ลูกบาศก์เมตร/วัน

BOD = 750 มิลลิกรัม/ลิตร




รูปที่ 6 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ลงชื่อ .....  
กมล  
(นายมนเทียร เพ็งสมบติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563


ลงชื่อ .....  
กปส  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนไวน์เม้นท์ จำกัด  
กันยายน 2563

บริษัท เอนไวน์เม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
**envi MOVE** ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO LTD.  
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM



รูปที่ 7 ผังแสดงเส้นทางเก็บขยะมูลฝอยของอาคารโครงการมายังอาคารพักมูลฝอยรวมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและจุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอย



ສັນລັກະນົມ

แนวเขตที่ดินที่จะนำมาพัฒนาเป็นที่ตั้งอาคารโครง

แนวการคิดและการสอน

## บันได ST1

บันได ST2

บันได ST3

ขนาดพื้นที่ 380 ตารางเมตร รองรับประชากรได้ 1,520 คน

ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับผู้มาใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการสูงสุด จำนวน 778 คน

(บุคลากร จำนวน 200 คน เตียงผู้ป่วย จำนวน 178 คน ผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 200 คน และห้องเรียน/ห้องประชุมจำนวน 200 คน)

← เสนอทางการอพยพคนจากภัยในอาคารมายังจุดรวมคนเบื้อง

รูปที่ 8 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟชั้นที่ 1 และตำแหน่งจุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ

ผังบริเวณอาคาร  
1 : 500


1 : 500



ลงชื่อ .....  
 (นายมณฑิร เพ็งสมบัติ)  
 ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
 กันยายน 2563

บริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด สัญลักษณ์  
 ลงชื่อ ENVIRONMENTAL MOVE CO.,LTD.  
 (นางสาวปริตาภรณ์ วัฒน์ธน)  
 บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด  
 กันยายน 2563

- ← เส้นทางเดินรถสำหรับรถจักรยานยนต์เพื่อเข้าอาคารโครงการ (อาคารความเขี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย)
- ← เส้นทางเดินรถสำหรับผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการทั่วไปของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- ← เส้นทางเดินรถสำหรับรถดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในโครงการ
- - - ● เส้นทางเดินเท้าเพื่อเข้าอาคารเจาะภูวดลินทร์




หมายเหตุ : จำนวนที่จอดรถภายในโรงพยาบาลในปัจจุบันมีจำนวน 465 คัน

ซึ่งเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะกำหนดให้ผู้มาใช้บริการสามารถ  
 จอดรถได้ที่อาคารศรีสุลาลัยจำนวน 145 คัน (โครงการต้องการที่  
 จอดรถตามกฎหมาย 147 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถยกทั้งบุคคลทั่วไป  
 จำนวน 145 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ ซึ่งจอดที่อาคาร  
 โครงการจำนวน 2 คัน)

รูปที่ 9 ผังแสดงที่จอดรถภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

หน้า  
 (ปัจจุบันถูกใช้พื้นที่เป็นจุดคัดกรอง  
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID))



ลงชื่อ ..... *ก.ล.*


(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงเรียนนั้นๆ  
กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... *ก.ศ.ก.*

(นางสาวปรีดากรรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
บริษัท เอ็นไวน์เม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ประเทศไทย 2563  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD.  
**envi MOVE** WWW.ENVIMOVE-THAI.COM




แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน และคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ในกรณีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการฯ และทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รูปที่ 10 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในช่วงเปิดดำเนินการ

# ภาคผนวกที่ 1

## ผังเส้นทางอพยพหนีไฟ

ลงชื่อ ..... 

(นายมนเดียร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563

ลงชื่อ ..... 

(นางสาวบริตาภรณ์ วัฒนรัตน์)


บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวโรนเม้นท์ จำกัด


กันยายน 2563




envi  
MOVE

บริษัท เอนิวโรนเม้นท์ บุฟ/เบนก์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.







รูปที่ ผ.1-2 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟชั้นลอย




รูปที่ ผ.1-3 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟชั้นที่ 2




รูปที่ ผ.1-4 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟชั้นที่ 3




รูปที่ ผ.1-5 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟชั้นที่ 4





รูปที่ ผ.1-6 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟชั้นที่ 5-6





รูปที่ ผ.1-8 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟชั้นที่ 7-8





รูปที่ ผ.1-10 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟชั้นดาดฟ้าไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ (ต่อ)

## ภาคผนวกที่ 2


### ผังการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ลงชื่อ ..... 

(นายมณฑีร เพ็งสมบัติ)

ผู้มีอำนาจทำการแทนໂรงພยาบาลพระนั่งเกล้า

กันยายน 2563


ลงชื่อ ..... 

(นางสาวบรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิวเคลียร์ จำกัด นุฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2563

บริษัท เอนิวเคลียร์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.  
 [WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)



ຕາງພົນທີສືເງິຍວ

តិច្ឆុកខ្លួន	លេខទី	ដំឡើង (ម.ក.)
	01	800.00 SQ.M.

รวมพื้นที่สีเขียว = 800.00 ตร.ม.


ลงชื่อ ..... *dmr*  
(นายมนเทียร เพ็งสมบัติ)  
ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
คคลธรรมชาติ บุรีรัชต์ ทำรายงานบริษัท เอนิเวอรอนเม้นทัล นูฟเม้นท์ จำกัด  
กันยายน 2563



พื้นที่สีเขียว 1 —  
= 800.00 SQ.M

รูปที่ ผ.2-1 ผังแสดงขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการ



# ตรางพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น

តីវិញ្ញាតិកម្មណ៍	រាយលក្ខអើយដិ	ដំនឹង (ទរ.ម.)
	ដំនឹងពីប្រភូមិមីនិន	376.99 SQ.M.

รวมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมด = 376.99 ตร.ม.

ลงชื่อ ..... ดูล

(นายมนต์ชัย เพ็งสมบัติ)  
ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ 25

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เนื่องจากมีความต้องการที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุม




 บริษัท เอ็นไவ์มูฟเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
[WWW.ENVIMOVE-THAI.COM](http://WWW.ENVIMOVE-THAI.COM)

แบบแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น

1:450@A3

131/135




ลงชื่อ .....  
 นายมนต์ศิริ เพ็งสมบัติ  
 ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
 กันยายน 2563

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวบริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
 บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอ็นไวน์เมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  
 กันยายน 2563

 **envimove** www.envimove-thai.com

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยศาสตร์	ทรงพุ่ม	จำนวน	ขนาดพื้นที่ปลูก	พื้นที่ซ่อนทับ Hardscape	พื้นที่ซ่อนทับทรงพุ่ม	ขนาดแปลงปลูกสูงที่
01	หุกระจาด	Terminalia ivorensis	3.00 ม.	33	233.31 ตร.ม.	-	19.79 ตร.ม.	213.52 ตร.ม.
02	ปีบ	Millingtonia hortensis	3.00 ม.	14	98.98 ตร.ม.	-	8.04 ตร.ม.	90.94 ตร.ม.
03	ชุมพันธ์พิพย์	Tabebuia rosea	3.00 ม.	11	77.77 ตร.ม.	-	5.24 ตร.ม.	72.53 ตร.ม.

N  
 แบบแสดงไม้ยืนต้น  
 มาตรฐาน  
 1:450@A3  
 0 4.5 9 18 30m.



## ຕກງາງໄມ້ພຸ່ມໄມ້ຄລູມດິນ



ເລື່ອງຕັກະໜົນ	ສືບໄກຍ	ສືບວິທະຍາສາສຕ່ວ	ເປັນທີ່ (ຕຣ.ມ.)	ຈຳນວນ(ຕົ້ນ)
[Image]	ຂຽນວລນ້ອຍ	<u>Zoysia matrella</u> Merrill	447.57 SQ.M.	—
[Image]	ຂຽນມາເລເຊື່ອຍ	<u>Axonopus compressus</u> (Swartz) Beav.	277.52 SQ.M.	—
[Image]	ເພີ່ນບອດຕົ້ນ H=0.40ມ. W=0.40ມ.	<u>Neohrolepis exaltata</u> (L.) Schott cv. Bostoniensis	58.69 SQ.M.	413

ลงชื่อ .....  
(นายมณฑีร พึงสมบัติ)  
ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)  
ศาลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท เอนิเวอรอนเมเนทล จำกัด



ลงชื่อ .....  
ก.  
 (นายมณฑียร พึงสมบัติ)  
 ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
 กันยายน 2563



SECTION A — A  
 SCALE 1:50



บริษัท เอนไวน์มูฟเม้นท์ จำกัด  
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD.  
www.envimove-thai.com

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบติ)

ลงชื่อ .....

(นายมนเทียร เพ็งสมบติ)  
ผู้มีอำนาจทำการแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
กันยายน 2563

