



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๔ ๒ ๖ ๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาล
อำนาจเจริญ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

- อ้างถึง ๑. หนังสือโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๓๒.๒/๒๗๑๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๓๒.๒/๓๖๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๓๒.๒/๓๗๒๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ของโรงพยาบาล
อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๖ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัด
อำนาจเจริญ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ๒ และ ๓ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ส่วนขยาย) ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่
เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๖ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโครงการประเภทอาคาร
อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อาคารพักอาศัย) จำนวนห้องพัก ๑๐๐ ห้อง ประกอบด้วย
อาคารพักพยาบาลสูง ๖ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร จัดทำรายงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
และต่อมาขอเปลี่ยนชื่อโครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาลำดับ และในการ
ประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๖ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัด
อำนาจเจริญ โดยให้โรงพยาบาลอำนาจเจริญเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ประสานที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๕ ๒ ๖ ๓
14262

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาล
อำนาจเจริญ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๓๒.๒/๒๗๑๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๓๒.๒/๓๖๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๓๒.๒/๓๗๒๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ของโรงพยาบาล
อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๙๑ หมู่ ๖ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุง อำเภอเมือง จังหวัด
อำนาจเจริญ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ส่วนขยาย) ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๙๑ หมู่ ๖ ถนนอรุณ
ประเสริฐ ตำบลบุง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อาคารพักอาศัย) จำนวนห้องพัก ๑๐๐ ห้อง ประกอบด้วย อาคารพักพยาบาลสูง ๖ ชั้น
จำนวน ๑ อาคาร จัดทำรายงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ๒ และ ๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับ และในการประชุม
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน

การประเมิน...

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ของโรงพยาบาล
อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๙๑ หมู่ ๖ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ทั้งนี้ หากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้อนุญาต
โครงการแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 291 หมู่ 6 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำรัสศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
6 นอนนทร์
(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ 291 หมู่ 6 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลปung อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม มีจำนวนห้องพัก 100 ห้อง มีขนาดพื้นที่โครงการ พื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 3,450 ตร.ม. พื้นที่เป็นที่ตั้งโครงการ มีพื้นที่ 2,071.50 ตร.ม. จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและ ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและ ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบปิดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... *Or*.....


(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... *สมชาย*.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>3. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจัดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจัดแจ้งไว้ แจงให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตีพิมพ์ประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเก็บข้อมูลภาพถ่ายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำรัสศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

เชษฐภักดิ์

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
	4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางการหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและ ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... **บ.บ.บ.บ.บ.บ.**

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)


บุคลากรที่มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการ อาคารพิภพบาล โครงการ พิภพบาลอำนวยการ ระยะเวลาก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	<p>โครงการ ตั้งอยู่ในเขตตำบลบึง อำเภอมืออานาจเจริญ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ยๆ ทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอชนบทบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 69 ม. พื้นที่ศึกษา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนตื้นสภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังบางส่วน</p> <p>การดำเนินโครงการเป็นการดำเนินการบนพื้นที่รกร้าง ที่ทำการปรับสภาพพื้นที่ให้มีระดับเท่าพื้นที่บริเวณโดยรอบแล้ว ไม่มีการนำดินมาถมเพิ่มเติม หรือมีการขุดดินออกนอกพื้นที่สภาพแวดล้อมและลักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงสภาพเดิม มีเพียงอาคารสูงเพิ่มขึ้น</p> <p>ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าจะไม่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการปรับเปลี่ยนลักษณะภูมิประเทศโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ(ระดับผลกระทบเท่ากับ 0)</p>	<p>1) ปรับพื้นที่ที่ตลอดจนการก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น</p> <p>2) จัดทำรั้วความสูง 2.00 ม. แสดงขอบเขตเพื่อห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งควบคุมการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางหรือเกิดผลกระทบต่อบุคคลภายนอก</p> <p>3) จัดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างอาคารของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ป้ายแสดงรายการก่อสร้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.20 x 2.40 เมตร ทำด้วยวัสดุที่คงทนติดตั้งในบริเวณทางเข้าหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณที่สามารถมองเห็นได้โดยทั่วไป ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างบนพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนเงิน ระบุรายละเอียดโครงการ (ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ราคาก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการ) ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของโครงการ ราคาค่าก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต</p> <p>เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีร้องเรียน/แจ้งเหตุ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>ติดตามตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข (ความถี่: 1 ครั้ง/ 1 วัน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



(Signature)

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอโรวรรณ จันทรศิริ)

บุคลากรกรมตจพผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... **646463**

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 เสียงและความสั่นสะเทือน</p> <p>(1) เสียง</p>	<p>การก่อสร้างอาคารทำให้เกิดผลกระทบต่อด้านเสียงอาคารใกล้เคียง ดังนั้นโครงการจึงต้องจัดทำมาตรการลดผลกระทบด้านเสียง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานระดับเสียง และมีการระดับเสียงรบกวนไม่เกินมาตรฐาน</p>	<p>4) ติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน</p> <p>1) ประชาสัมพันธ์ความรู้ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ในกรณีที่มีโอกาสเสียงดังรบกวนและความไม่ปลอดภัยอื่น ๆ ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี</p> <p>2) วางแผนให้มีกิจกรรมที่มีการเกิดเสียงให้น้อยที่สุด และให้ดำเนินกิจกรรมที่มีการเกิดเสียง เช่น การเจาะเสาเข็มในช่วงระหว่าง 08.00 - 17.00 น. และงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อ่อนของผู้ป่วยและชุมชนโดยรอบ</p> <p>3) กรณีจำเป็นที่จะต้องใช้แผ่นเหล็กในการดำเนินงานก่อสร้าง ให้เลือกใช้แผ่นเหล็กอย่างหนาที่มีความแข็งแรงเพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดมากเกินไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดัง และการสั่นสะเทือน</p> <p>4) วางแผนการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และตรวจสภาพเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจเช็คบริเวณจุดเชื่อมต่อ</p>	<p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ความถี่ตรวจวัดทุกวันตลอดช่วงเวลาพื้นฐาน หากหลังจากนั้นเดือนละครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง) และสถานีตำรวจภูธร จังหวัดอำนาจเจริญ (เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามทฤษฎีและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสินธุ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ต่อต่าง ๆ ให้ความสมดุลและเหมาะสมในการใช้งาน หยอดน้ำมันเครื่องเพื่อลดการเสียดสี เปลี่ยนอะไหล่ทดแทนอะไหล่เก่าที่เสื่อมสภาพและก่อให้เกิดเสียงดัง</p> <p>5) จัดทำรั้วชั่วคราว กำหนดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบ รื้อทำด้วยวัสดุ metal sheet ความหนา 50 มิลลิเมตร ความสูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร และติดตั้งผ้าใบกันเสียง โดยติดตั้งให้มีความสูงเท่ากับความสูงอาคารขณะก่อสร้าง โดยทางทิศใต้ นำมาประกอบซ้อนทับกัน 2 ชั้น ในชั้น 1 ของอาคาร มีประตูผ่านเข้าออกเท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นแนวกันเสียง (การติดตั้งกำแพงกันเสียงในกิจกรรมก่อสร้างงานฐานชั้นที่ 1 และงานขึ้นโครงสร้าง จะติดตั้งโดยยึดโครงสร้างชั้นที่ 1 และเนื่องจากทำการก่อสร้างทีละชั้น โดยก่อสร้างโครงสร้างชั้น 1 เสร็จจึงค่อยเริ่มมีการก่อสร้างในชั้น 2 เมื่อก่อสร้างชั้น 2 เสร็จเรียบร้อย จึงเริ่มก่อสร้างในชั้น 3 และก่อสร้างทีละชั้นจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร โดยติดตั้งผ้าใบกันเสียงในชั้นที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและจะย้ายขึ้นไปทีละชั้นจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร)</p> <p>6) จำกัดเที่ยวการขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำกัดความเร็วรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อผ่านชุมชน</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งศรี)
 



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 6. น.ส. น.น.น. (รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาอากาศยาน (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7) จัดทำแผนการขนถ่ายวัสดุก่อสร้างและขนถ่ายเศษวัสดุ โดยจำกัดให้มีการขนส่งในช่วงที่มีผลกระทบทางเสียงน้อยที่สุด และใช้เส้นทางเฉพาะเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด</p> <p>8) จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกันนานเกินไป</p> <p>9) คนงานที่ต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดัง ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล ตลอดทั้งช่วงไม่มีการทำงานของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังให้เป็นไปตามข้อกำหนด จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกันนานเกินไป</p>	
(2) ความสั่นสะเทือน	จากการคำนวณระดับความสั่นสะเทือนที่อาคารข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พบว่า จะได้รับความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ เป็นระดับการสั่นสะเทือนที่มนุษย์สามารถรู้สึกได้ถึง	1) ก่อนก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของอาคารข้างเคียง โดยสำรวจสภาพอาคารของพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทำเอกสารเพื่อให้แต่ละฝ่ายเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ชุด ก่อนการจัดทำเสาเข็มของอาคาร เพื่อรับผิดชอบค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิม	ตรวจสอบความสั่นสะเทือน (ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PpV)) ณ บริเวณอาคารใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง (ความถี่: ตรวจสอบทุกวันตลอดช่วงเวลาทำฐานราก หลังจากรื้อถอนและครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง)

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- ศึกษาระยะเฝ้าติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทวีศรี)

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ความสั่นสะเทือนและระดับที่สูงขึ้นของความสัมพันธ์จะส่งผลต่อการทำลาย</p>	<p>ผลกระทบที่เกิดต่อคุณภาพอากาศ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง มีสาเหตุหลักจากกิจกรรมสองประเภท ได้แก่ กิจกรรมการก่อสร้าง (เครื่องจักรกล) และการขนส่งวัสดุ เข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ</p>	<p>2) ก่อสร้างอาคารโครงการโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง จัดวางลำดับการเจาะ/ตอก เสาเข็ม โดยเริ่มเจาะเสาเข็มแนวด้านที่ชิดกับอาคารข้างเคียงก่อนเพื่อลดความสั่นสะเทือนลง</p> <p>3) ให้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง ใน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ จะเริ่มทำงานเวลา 09.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดทำกิจกรรมก่อสร้าง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p>	<p>ผลกระทบที่เกิดต่อคุณภาพอากาศ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง มีสาเหตุหลักจากกิจกรรมสองประเภท ได้แก่ กิจกรรมการก่อสร้าง (เครื่องจักรกล) และการขนส่งวัสดุ เข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ</p>	<p>1. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1) จัดทำรั้วชั่วคราว กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบ ทำด้วยวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถป้องกันการบุกรุกได้ดีพอสมควร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร มีประตูผ่านเข้า-ออกเท่าที่จำเป็น มีแผ่นป้ายเตือน “อันตราย ห้ามเข้าเขตก่อสร้าง” มองเห็นอ่านได้ในระยะ 10.00 เมตร</p> <p>2) จัดเตรียมพื้นที่และสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ต้องกองเก็บในโรงเรือนที่มีหลังคาคลุม ไม่ควร สัมผัสแดด ลม หรือฝน หากการกองเก็บวัสดุไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหาย เกิดสนิม เปลี่ยนสี บวม สภาพเก่า หรืออื่นๆ</p>	<p>ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง</p> <p>1) พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด: - ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)</p> <p>2) จุดเก็บตัวอย่าง: จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ความถี่: ตรวจวัดทุกวันตลอดช่วงเวลาทำฐานราก หลังจากนั้นเดือนละครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง) และสถานีตำรวจภูธร จังหวัดอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ- เจ้าขอโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันจรัสสิริ)

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... **เนตรนภัส**

(รศ.ดร. เนตรนภัส ตันเต็มทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ผู้รับเหมาต้องจัดทำใหม่ หรือแก้ไขจนกว่านายช่างผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้งานได้ การกองวัสดุที่มีฝุ่น ต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ที่ปิดล้อม ผู้รับเหมาต้องดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากมูลฝอย จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อยและมีวัสดุปิดคลุม เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง และทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกงานในแต่ละวัน</p> <p>2. มาตรการด้านการขนส่งและใช้เครื่องจักร</p> <p>1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ททราย เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</p> <p>2) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>3) ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>3. มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>ห้ามเฝ้ามูลฝอยหรือเศษวัสดุใด ๆ เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>4. มาตรการด้านการก่อสร้าง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการปฏิบัติงานที่ระบไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>1) ฉีดยุคพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ฉีดพรมน้ำถนนทางเข้า-ออกของการก่อสร้าง และในบริเวณที่อาจเกิดการพังกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เพื่อป้องกันการพังกระจายของฝุ่นละออง ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง นำน้ำจากบ่อกักตะกอนเพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และนำฝน นำน้ำในคูตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาใช้ในการฉีดเพื่อลดฝุ่น</p> <p>2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่นอยู่นอกรั้วพื้นที่โครงการหรือถนนด้านหน้าโครงการทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองที่กระจายและในกรณีที่มีเศษดินเปียกรวมฝุ่นต้องใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดโดยทันที</p> <p>3) ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่กระจายไปยังอาคารข้างเคียง โดยมีความสูงเท่ากับความสูงอาคารขณะก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการพังกระจายของฝุ่นละอองไปสร้างควมรำคาญต่อประชาชน</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล อาคารพยาบาล โครงการพัฒนาอาคาร โรงพยาบาล เจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. มาตรการในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง วัสดุอิฐฉนวน และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนน และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพผ้าคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้มีการหกหล่นของวัสดุ</p> <p>ทุกครั้งที่มีรถขนส่งวัสดุ</p> <p>2) จัดทำบ่อ/พื้นที่ล้างล้อรถ และทำความสะอาดล้อรถโดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (water jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากรถบรรทุกให้สะอาดก่อนทุกครั้งก่อนออกสู่นอกโครงการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของดินบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และถนนโดยรอบ น้ำจากการล้างล้อรถจะรวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอนเพื่อตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบน้ำของโรงพยาบาล</p> <p>3) ทำความสะอาดรถบรรทุกทุกคันใช้น้ำฉีดทุกครั้งก่อนออกสู่ถนน</p> <p>ภายนอกโครงการ ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>4) จำกัดความเร็วรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</p>	


หมายเหตุ-เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้หน่วยงานชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกเดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์ศิริ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)
 บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 การพังทลายของดิน	การพังทลายของดินอาจเกิดจากการขุดดินเพื่อทำฐานราก ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ใต้ดิน โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	1) ก่อนก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของอาคารข้างเคียง โดยสำรวจสภาพอาคารของพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทำเอกสารเพื่อให้แต่ละฝ่ายเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ชุด ก่อนการจัดทำเสาค้ำของอาคาร เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิม 2) ก่อสร้างอาคารโครงการโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใกล้เคียง 3) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	1) ตรวจสอบการพังทลายของดิน ไม่ให้มีการพังทลายลุกล้ำของเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 2) ตรวจสอบการพังทลายของดิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารข้างเคียงในช่วงก่อสร้าง (ความถี่: ทุกวันในช่วงที่มีการทำฐานราก) ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
1.5 คุณภาพน้ำ	น้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ น้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคของคนงาน ประมาณ 2.8 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้าง อาจมีความขุ่นและปริมาณตะกอนสูง โครงการได้กำหนดให้มีการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ น้ำของ โรงพยาบาลก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ	1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดสำหรับคนงานอย่างเพียงพอ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 2) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมและเพียงพอ และตรวจสอบระบบกำจัดน้ำเสียและปรับปรุงให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 3) จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว ความกว้าง 0.3 ม. ความลึก 0.3 - 0.8 ม. และความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดิน	ติดตามตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการก่อสร้าง และกิจกรรมการใช้น้ำของคนงาน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายในโรงพยาบาล และพื้นที่โดยรอบ (ความถี่ : 1 ครั้ง/เดือน) ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้


- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันนรกิจศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ดันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อตักตะกอน ตักน้ำ ตะกอนดิน และขยะ ไม่ให้ไหลออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ในกรณีนี้น้ำระบายไม่ทันหรือบ่อตักตะกอนล้นกว่าระบายน้ำของโรงพยาบาลให้ใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกที่เชื่อมกับท่อระบายน้ำของโรงพยาบาล</p> <p>4) จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอก</p> <p>5) ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในคูตักตะกอนเป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง</p> <p>6) เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องล้างท่อระบายน้ำ หรือทำความสะอาดทางระบายน้ำของโรงพยาบาล ให้ปราศจากเศษวัสดุที่ตกหล่นอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และจัดการกบร่องระบายน้ำและบ่อตักตะกอนให้เรียบร้อย</p>	
2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
<p>2.1 ระบบนิเวศบนบก</p>	<p>ระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการจัดได้ว่า เป็นระบบนิเวศวิทยา สังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่พบว่ามีการทำลายทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญ ต้นไม้ที่พบในพื้นที่โรงพยาบาล ได้แก่ ปีป ชีเหล็ก ตะแบก เป็นต้น</p>	<p>1) ผู้รับเหมามustตรวจสอบสถานที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง ให้ปราศจากต้นไม้ วัชพืช ร่องน้ำบ่อน้ำ หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ</p> <p>2) การตัดต้นไม้ หากจำเป็นต้องตัดต้นไม้บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับเหมามustตัดต้นไม้เฉพาะต้นที่มีขนาดลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 7.5 ซม. ส่วนขนาดที่ใหญ่กว่าการตัดหรือย้ายต้นไม้ ที่เกิดขังการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>

หมายเหตุ-เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติโครงการให้หน่วยงานข้างต้น
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

CO

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... **เนตรนภิส**

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรังสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ



(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.2 ระบบนิเวศทางน้ำ</p> <p>ในรัศมีพื้นที่ศึกษา มีแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ และ 2) ห้วยปลาแดก มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำไหลจากด้านทิศเหนือไปยังทางด้านทิศใต้ น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประมาณ 2.8 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาล</p>	<p>ก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของสถานที่ก่อนจึงดำเนินการได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมา</p> <p>3) อนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ถ้าไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง จะทำการป้องกัน หรือจะมีบางส่วนถูกย้ายไปปลูกพื้นที่ว่างที่เหมาะสมต่อไป</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศเสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p>	<p>ในช่วงก่อสร้าง คาดว่าจะใช้จำนวนคนงานก่อสร้างสูงสุด ประมาณ 50 คน มีการใช้น้ำดังนี้</p>	<p>1) จัดสวัสดิการด้านการสุขาภิบาลต่างๆ เช่น น้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาด ให้อากาศตามหลักสุขาภิบาล</p>	<p>ติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการดังนี้</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

ศาสตราจารย์

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>1) การใช้น้ำของคนงานก่อสร้างเพื่อการอุปโภคและบริโภค ค่าการณปริมาณการใช้น้ำประมาณ 3.5 ลบ.ม./วัน (อัตราการใช้น้ำของคนงานก่อสร้างเท่ากับ 70 ลิตร/คน/วัน)</p> <p>2) ปริมาณการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การผสมปูน งานฉาบ งานล้าง ฯลฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามประเภท กิจกรรมการก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำในส่วนนี้ สูงสุดไม่เกิน 3.0 ลบ.ม./วัน</p> <p>ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำรวม 6.5 ลบ.ม./วัน สำหรับการจัดเตรียมแหล่งน้ำใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ โครงการต้องจัดสรรเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน โดยใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค</p>	<p>2) ลดปริมาณน้ำเสียโดยการรณรงค์การประหยัดน้ำใช้ และใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p> <p>3) ตรวจสอบสภาพระบบจ่ายน้ำ เช่น เส้นท่อน้ำประปาและก๊อกน้ำหากพบข้อบกพร่องจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่คนงานให้เพียงพอ - การรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด - การใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ - การตรวจสอบสภาพระบบจ่ายน้ำ <p>ดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้าง (ความถี่ : 1 ครั้ง/เดือน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมแผนผังพื้นที่โครงการ (ฉบับที่ 2) ปีที่ 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(Signature)

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรจิตสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>น้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ น้ำที่ทิ้งจากการอุปโภคบริโภคของคณา และน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) น้ำเสียจากน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคของคณา ไม่มีบ้านพักคณาในพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้น คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสีย ประมาณ 2.8 ลบ.ม./วัน ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคณา และใช้ระบบบำบัดแบบบ่อเกรอะ-กรองใโรอากาศแบบสำเร็จรูป เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ทางผู้รับเหมาก่อสร้างจะรับผิดชอบในการกำจัดกากตะกอนด้วยการสูบน้ำทิ้งหมดออกจากถังระบบบำบัด</p> <p>2) น้ำเสียจากการก่อสร้าง เกิดจากการใช้น้ำในการล้างเครื่องมื่อก่อสร้าง ซึ่งคุณลักษณะของน้ำจะมีค่าความสกปรกไม่มากนัก ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด แต่อาจมีความขุ่นและปริมาณตะกอนสูง จะบำบัดเบื้องต้นโดยการขุดบ่อเพื่อพัก</p>	<p>1) ทำการลดปริมาณน้ำเสียโดยการระมัดระวังการใช้และใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p> <p>2) สร้างความเข้าใจให้คณาในก่อสร้างไม่ทิ้งเศษขยะ หรือสิ่งที่ย่อยสลายไม่ได้ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>3) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดสำหรับคณาอย่างเพียงพอ</p> <p>เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</p> <p>4) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมและเพียงพอ และตรวจสอบระบบกำจัดน้ำเสียและปรับปรุงให้พร้อมใช้ตลอดเวลา</p> <p>5) ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>6) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ให้จัดทำบ่อดักตะกอนโดยไม่ปล่อยออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง และกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการฉีดพรมน้ำถนนทางเข้า-ออกของอาคารก่อสร้าง และบริเวณที่อาจจะเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น</p>	<p>1) ทำการลดปริมาณน้ำเสียโดยการระมัดระวังการใช้และใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p> <p>2) สร้างความเข้าใจให้คณาในก่อสร้างไม่ทิ้งเศษขยะ หรือสิ่งที่ย่อยสลายไม่ได้ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>3) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดสำหรับคณาอย่างเพียงพอ</p> <p>เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</p> <p>4) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมและเพียงพอ และตรวจสอบระบบกำจัดน้ำเสียและปรับปรุงให้พร้อมใช้ตลอดเวลา</p> <p>5) ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>6) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ให้จัดทำบ่อดักตะกอนโดยไม่ปล่อยออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง และกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการฉีดพรมน้ำถนนทางเข้า-ออกของอาคารก่อสร้าง และบริเวณที่อาจจะเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น</p>	<p>ติดตามตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการก่อสร้าง และกิจกรรมการใช้น้ำของคณา ไม่ให้มีผลกระทบต่อน้ำที่ภายในโรงพยาบาลและพื้นที่โดยรอบ (ความถี่: 1 ครั้ง/เดือน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>


หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการให้ทันอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการให้ทันอย่างชัดเจน
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรจรัสรี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</p>	<p>ให้ตะกอนหนักตกตะกอนก่อนระบายน้ำใสระบายสู่ร่องระบายน้ำหลักของโรงพยาบาล</p> <p>กรณีฝนตกอาจก่อให้เกิดการชะล้างตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการไปยังพื้นที่บริเวณข้างเคียง อันจะเป็นสาเหตุให้ท่อระบายน้ำอุดตัน ดังนั้นโครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว ความกว้าง 0.3 ม. ความลึก 0.3 - 0.8 ม. และความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อให้ไหลออกรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อตกตะกอน ดักน้ำ ตะกอนดิน และขยะ ไม่ให้ไหลออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ในกรณีที่มีน้ำหรือบ่อตกตะกอนล้นกว่าทรงระบายน้ำของโรงพยาบาลให้ใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกที่ระบายน้ำของโรงพยาบาล 2) จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอก 3) นำน้ำในคูตกตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการฉีดน้ำพรมถนนทางเข้า-ออกของการก่อสร้าง และในบริเวณที่อาจจะเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 4) ควบคุมไม่ให้พื้นที่ที่ติดภายในพื้นที่ก่อสร้างไหลออกนอกบริเวณก่อสร้างสู่พื้นที่บริเวณอื่น หรือท่อระบายน้ำของโรงพยาบาล 5) ตรวจสอบการอุดตันของจุดเชื่อมต่อของท่อระบายน้ำของโรงพยาบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำทุก 3 เดือน 	<p>ตรวจสอบร่องระบายน้ำและบ่อตกตะกอน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบท่อรางระบายน้ำสาธารณะตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ความถี่: 1 ครั้ง/สัปดาห์) โดยตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสะสมของขยะในตะแกรงดักขยะ - การสะสมของตะกอนดินในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ - สภาพการใช้งานและอายุการใช้งานของเครื่องสูบน้ำ <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันจรังสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนิสิต ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ปัจจุบันโรงพยาบาลมีแผนการป้องกันอัคคีภัย และจตุรรวมพล ตามข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันอัคคีภัย อยู่ภายใต้การดูแลกรณีเหตุเพลิงไหม้โดยเทศบาลเมืองอานาเจริญ และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี</p> <p>ในการก่อสร้างอาคารของโครงการ การเกิดอัคคีภัยมักเกิดจากกรรมวิธีในการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ความประมาทในการทิ้งบุหรี่ยาคนงาน และสะเก็ดไฟจากการทำงาน หรือ</p>	<p>6) ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในคูักตะกอนเป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง หรือหากตะกอนดินเกินร้อยละ 50 ของความจุตะกอนให้ขุดลอก</p> <p>7) เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องล้างท่อระบายน้ำ หรือทำความสะอาดทางระบายน้ำของโรงพยาบาล ให้ปราศจากเศษวัสดุที่ตกหล่นอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และจัดการร่องระบายน้ำและบ่อักตะกอนให้เรียบร้อย</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <p>ตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับเหมามาให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตรวจสอบสถานที่เก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดให้อยู่ในสภาพดี (ความถี่: 1 ครั้ง/สัปดาห์)</p> <p>- ตรวจสอบป้ายบริเวณที่มีการกักเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ให้อยู่ในสภาพดี (ความถี่: 1 ครั้ง/สัปดาห์)</p> <p>- ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง แบบมือถือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเข้าถึงได้อย่างสะดวก (ความถี่: 1 ครั้ง/ 6 เดือน)</p>
<p>3.4 การป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>ปัจจุบันโรงพยาบาลมีแผนการป้องกันอัคคีภัย และจตุรรวมพล ตามข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันอัคคีภัย อยู่ภายใต้การดูแลกรณีเหตุเพลิงไหม้โดยเทศบาลเมืองอานาเจริญ และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี</p> <p>ในการก่อสร้างอาคารของโครงการ การเกิดอัคคีภัยมักเกิดจากกรรมวิธีในการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ความประมาทในการทิ้งบุหรี่ยาคนงาน และสะเก็ดไฟจากการทำงาน หรือ</p>	<p>กำกับดูแลบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการก่อสร้าง (CEMP) เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ดังนี้</p> <p>1) ไม่เก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและที่พักอาศัยของลูกจ้างในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยที่จัดให้เป็นแก่การใช้งานประจำที่เท่านั้น</p> <p>2) กักกวดแลมีให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัสดุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด และจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟ</p>	<p>ตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับเหมามาให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตรวจสอบสถานที่เก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดให้อยู่ในสภาพดี (ความถี่: 1 ครั้ง/สัปดาห์)</p> <p>- ตรวจสอบป้ายบริเวณที่มีการกักเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ให้อยู่ในสภาพดี (ความถี่: 1 ครั้ง/สัปดาห์)</p> <p>- ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง แบบมือถือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเข้าถึงได้อย่างสะดวก (ความถี่: 1 ครั้ง/ 6 เดือน)</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเป็นข้อกำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานางเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้จากการประเมินลักษณะของอาคาร พบว่า อาคารส่วนใหญ่ของโครงการจัดอยู่ในอาคารประเภทที่ 1 ลำดับที่ 2 ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (2539) คือ เป็นอาคารที่จัดอยู่ในประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงจากเพลิงที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง (Light Hazard Occupancies) นั่นคือมีการลุกลามของเพลิงไหม้ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากเป็นอาคารคอนกรีตและไม่มีเชื้อเพลิงโหลกลามอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ในการออกแบบอาคารได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด	ไฟฟ้ลัดวงจร ทั้งนี้จากการประเมินลักษณะของอาคาร พบว่า อาคารส่วนใหญ่ของโครงการจัดอยู่ในอาคารประเภทที่ 1 ลำดับที่ 2 ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (2539) คือ เป็นอาคารที่จัดอยู่ในประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงจากเพลิงที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง (Light Hazard Occupancies) นั่นคือมีการลุกลามของเพลิงไหม้ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากเป็นอาคารคอนกรีตและไม่มีเชื้อเพลิงโหลกลามอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ในการออกแบบอาคารได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด	หรือติดไฟ" หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไฟหรือวัสดุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณนั้นพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันสำหรับผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน 3) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง และต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กก. โดยให้มีอย่างน้อย 1 เครื่องในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ งานที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ หรือบริเวณที่มีการกักเก็บวัสดุไวไฟหรือวัสดุระเบิด ในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 ม. และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวกและจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องตลอดครั้ง และติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานางเจริญ
พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด		4) จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึง	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานางเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- ศึกษาระเบียบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(ลายเซ็น)

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานางเจริญ




ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(ลายเซ็น)

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมคาผู้สืบทอดกิจการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ตั้งกำแพงสูงแข็งแรงสูงตามแนวถนนใหม่ สำหรับจุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรัยทุกจุด</p> <p>5) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนหนีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับเทศบาล และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>6) จัดให้มีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารซึ่งอยู่ในระหว่งการก่อสร้าง และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทั้งนี้ทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 ม. และบันไดหนีไฟถ้าเป็นบันไดชั่วคราวจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้</p> <p>7) จัดให้มีการตีหมายเลขโทรศัพท์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึง เทศบาลเมือง แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที</p>	

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.5 การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>มูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น มูลฝอยจากการก่อสร้าง และมูลฝอยจากกิจกรรมของแรงงานรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) มูลฝอยจากการก่อสร้าง มีการจัดการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยที่รีไซเคิลได้จะให้ผู้รับเหมานำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า - มูลฝอยประเภทที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ผู้รับเหมานำไปกำจัดในสถานที่รับกำจัดของเสียจากการก่อสร้าง - มูลฝอยอันตราย ผู้รับเหมาคต้องเป็นผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดในแหล่งกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ถูกสุ่มลักษณะ <p>2) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน จากจำนวนคนงาน 50 คน มีอัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน คาดว่าจะเกิดปริมาณมูลฝอย 150 ลิตร/วัน ผู้รับเหมาคเป็นผู้รับผิดชอบนำไปกำจัด โดยไม่พึงรวมกับมูลฝอยของโรงพยาบาล</p>	<p>1) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>1.1) แยกมูลฝอยก่อสร้างออกจากมูลฝอยทั่วไป ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ กับมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ได้</p> <p>1.2) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ</p> <p>1.3) รวบรวมมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีพื้นที่ในการวางถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้บริเวณพื้นที่พักมูลฝอย ซึ่งจะมียกขบวนพอยู่อ่างล้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้มซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย และเป็นถุงพลาสติกแบบเดียวกับถุงที่ใช้สำหรับใส่มูลฝอยทั่วไป และกำจัดในแหล่งกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ถูกสุ่มลักษณะ</p> <p>2) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน</p> <p>2.1) ควบคุมการจัดการมูลฝอย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับคนงานและกิจกรรมจากการก่อสร้างใหม่จำนวนที่เพียงพอ ไม่ให้บริเวณต่อสาธารณะ</p>	<p>1) ติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย ที่เกิดจากการก่อสร้าง และกิจกรรมต่างๆ ของคนงาน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <p>2) ตรวจสอบสภาพอากาศขณะรองรับมูลฝอยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ กรณีพบว่าภาชนะมีการชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุด ตลอดในระยะเวลาการก่อสร้าง (ความถี่: 1 ครั้ง/วัน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>	<p>1) ติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย ที่เกิดจากการก่อสร้าง และกิจกรรมต่างๆ ของคนงาน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <p>2) ตรวจสอบสภาพอากาศขณะรองรับมูลฝอยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ กรณีพบว่าภาชนะมีการชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุด ตลอดในระยะเวลาการก่อสร้าง (ความถี่: 1 ครั้ง/วัน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ-เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการให้ได้อย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาคำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการให้เป็นอย่างชัดเจน
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจ์ศิริ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)
 บุคคลธรรมตามผู้ผลิตหรือจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2.2) ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมรั้วลวดหนามที่ทำด้วยวัสดุที่มีความทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด แยกประเภทถังขยะ ออกเป็นถังมูลฝอยแห้ง ถังมูลฝอยเปียก และมูลฝอยรีไซเคิล เป็นต้น นำไปกำจัดโดยวิธีที่ถูกต้องตามประเภทของมูลฝอย โดยมูลฝอยทั่วไปให้รวบรวมไปเทศบาลมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p> <p>2.3) กำชับให้คนงานคนงานปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ และทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่พักมูลฝอย ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>2.5) หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดทหวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น</p> <p>2.6) ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหนะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที</p> <p>2.7) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดูแลสถานที่ก่อสร้างให้มีความสะอาดไม่สะสมมูลฝอยที่ทำให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรค มูลฝอย และเศษวัสดุก่อสร้างให้ชนออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์</p>	

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้ได้อย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรังสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้พลังงานและไฟฟ้า	ในระยะเวลาการก่อสร้าง มีการใช้ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ในการก่อสร้างเครื่องจักรต่าง ๆ และการให้แสงสว่างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในส่วนการก่อสร้างอาคารไม่มากนัก	<p>ละ 1 ครั้ง หรือตามผู้ควบคุมงานสิ่ง นำไปกำจัดโดยวิธีที่ถูกต้องตามประเภทของมูลฝอย ห้ามทิ้งสะสมไว้ในบริเวณก่อสร้าง หรือทิ้งลงถังขยะท้องถิ่น ห้ามนำมูลฝอยไปกำจัดรวมกับมูลฝอยของโรงพยาบาล</p> <p>1) ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ เช่น การเดินสายไฟ ให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ</p> <p>2) ระวังไม่ให้คนงานก่อสร้างใช้ไฟฟ้าอย่างประหัต</p> <p>3) การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎไฟฟ้าที่ถูกต้อง</p>	<p>ติดตามตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน และอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า (ความถี่: 1 ครั้ง/เดือน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>
3.7 การจราจรและคมนาคมขนส่ง	ในช่วงการก่อสร้างจะมีรถขนวัสดุก่อสร้าง และรถรับส่งคนงานเข้า-ออกโครงการ 20 เที่ยวต่อวัน 1) รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ประมาณ 5 เที่ยวต่อวัน 2) รถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง คนงานสูงสุดจำนวน 50 คน รถขนส่งได้เที่ยวละ 10 คน ประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน จากการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนนโดยวิธี Volume to capacity Ratio, VC Ratio พบว่าโครงการย้ายถนนที่	<p>1) กำหนดการเข้าออกรถขนส่งวัสดุ (รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป) วิ่งได้เฉพาะช่วงเวลา 8.00-17.00 น.</p> <p>2) จำกัดและกำหนดเส้นทางเข้าออกของรถที่เข้ายังพื้นที่ก่อสร้างเพียงเส้นทางเดียว วิ่งเส้นทางด้านสถานีตำรวจ เข้าสู่พื้นที่โครงการจากถนนเลียยคลองชลประทาน ซึ่งสามารถควบคุมและรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระเบียบการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดเส้นทางทางขนส่งวัสดุเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง หลีกเลี่ยงเขตชุมชนและลดการติดขัด</p>	<p>1) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพผ้าคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้มีการหกหล่นของวัสดุทุกครั้งที่มีรถขนส่งวัสดุ (ความถี่: ทุกครั้งที่มีการขนส่งวัสดุเข้าออก)</p> <p>2) ตรวจสอบการจราจรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการบนถนนสาธารณะ (ความถี่: 1 ครั้ง/1 วัน)</p> <p>3) ตรวจสอบ ป้ายเตือนการจราจร เส้นทางขนส่ง และการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ความถี่: 1 ครั้ง/ 6 เดือน)</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกำหนดของงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

On

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

๒๖๓๓๖๖

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>รองรับการเข้าสู่พื้นที่โครงการ มีระดับการให้บริการ (LOS) อยู่ในระดับ A คือ สภาพอิสระ (Free Flow) มีความเร็วสูง ปริมาณการจราจรน้อย ไม่มีการติดขัด ถ้าช้า และระดับการให้บริการระดับ B คือ สภาพอยู่ตัว (Stable Flow) ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ความเร็วได้ตามสมควร ในระยะก่อสร้าง ระดับการให้บริการในช่วงก่อนมีโครงการและช่วงระยะการก่อสร้าง ระดับการให้บริการยังคงอยู่ในระดับที่แย่มากที่สุดคือระดับ B และระดับที่ดีที่สุดคือ A นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากฝุ่นละออง เศษวัสดุตกหล่นจากถนนส่ง อันตรายจากขนาดใหญ่บนเส้นทางผ่านเข้าสู่เขตชุมชน และเขตโรงพยาบาล</p>	<p>เนื่องจากการเข้าออกของรถขนาดใหญ่ โดยมีความกว้างของจราจรที่สามารถรองรับรถขนาดใหญ่ได้</p> <p>3) ติดตั้งป้ายเตือนบนถนนสายหลักที่ตัดผ่านเส้นทางเข้าออกของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตือนผู้ใช้ขี้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางมากขึ้น พร้อมจัดเตรียมพื้นที่สำหรับขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง จัดเตรียมพื้นที่และสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้าง</p> <p>4) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>5) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการวิ่งหล่นลงบนถนน และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพฝักคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้มีการหกหล่นของวัสดุ ทุกครั้งที่มีรถขนส่งวัสดุ</p> <p>6) จัดทำบ่อ/พื้นที่ล้างล้อรถ และทำความสะอาดล้อรถโดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (water jet) ฉีดล้างเศษดินออกจกล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนทุกครั้งก่อนออกสู่นายนอกโครงการ ตลอดจนระยะเวลาการรื้อถอน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของดินบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และถนนโดยรอบ น้ำจากการล้างล้อรถรวบรวมเข้าสู่บ่อตก</p>	<p>4) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งและการสัญจรภายในโครงการและถนนรอบโครงการ โดยระบุถึงความเสี่ยงหาย สาเหตุของอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรังสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

๕๖๓๖๖

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดกิจการงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล อากาศพิษวิทยา โรงพยาบาล โรงเรียนบาลานาจาเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ตะกอนเพื่ออัดักตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่รางระบายน้ำของโรงพยาบาล</p> <p>7) จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่ หรือบริเวณที่รักริผ่านในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก และลดโคลนที่ติดบริเวณล้อรถ</p> <p>8) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>9) จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง ไม่จอดรถในถนนสาธารณะนอกพื้นที่โรงพยาบาล</p> <p>10) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกพิกัด และกำกับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และให้ใช้รถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>11) จำกัดความเร็วรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ ชม. เมื่อผ่านชุมชน</p> <p>12) ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งมูลฝอยจากการก่อสร้าง โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาร่วมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ</p>	

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

On

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรังสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

เนตรนภิส

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดกิจการรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสถานที่ราชการ เป็นไปตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ พ.ศ. 2555 การก่อสร้างโครงการไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยโครงการเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาเพื่อขยายศักยภาพของโรงพยาบาล	เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับบริเวณส่งมูลฝอยจากการก่อสร้างได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดตามกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่ง 13) ผู้รับเหมาต้องดูแลบำรุงรักษาผิวทางจราจร การทำความสะอาดการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก เช่นการขนส่งดิน หิน ทราโยเหล็ก คอนกรีต ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับผิวจราจร ทั้งภายใน-ภายนอกหน่วยราชการที่ทำการก่อสร้าง หรือทางสาธารณะ หากเกิดความเสียหายผู้รับเหมาจะต้องทำการซ่อมแซมให้ติดตั้งเดิม ค่าใช้จ่ายการการนี้ ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ผู้รับเหมาไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

หมายเหตุ: -เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเสนอขออนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบที่ 2 ประจำปี 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

On

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรังสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

โสมณภัส

(รศ.ดร. เนตรนภัส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



หน้า 2 จาก 2 หน้า

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม</p> <p>ในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีคนงานก่อสร้างประมาณ 50 คน ในขั้นตอนการก่อสร้างถึงแม้จะเป็นการดำเนินการในระยะเวลายาวนาน แต่จะส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขและสภาพได้ ดังนั้นในการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองเกือบทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง เช่น การปรับพื้นที่ การทำฐานราก การขึ้นโครงสร้างอาคาร ตลอดจนการตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร นอกจากการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้ว คาดว่ายังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ ตามมาด้วย</p>	<p>1) ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการก่อสร้าง แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ในกรณีที่เกิดเสียงดังรบกวนและความไม่ปลอดภัยอื่น ๆ ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่ปลอดภัยได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี</p> <p>2) จัดให้มีการติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโครงการรายละเอียดตั้งแต่ตั้งป้ายแสดงรายการก่อสร้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.20 x 2.40 เมตร ทำด้วยวัสดุที่คงทนติดตั้งในบริเวณทางเข้าหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณที่สามารถมองเห็นได้โดยทั่วไป ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างบนพื้นที่ขั้ว ตัวอักษรสีน้ำเงิน ระบุรายละเอียดโครงการ (ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ราคา ค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ) ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเทศบาลเมืองอานาจเจริญ เบอร์ติดต่อในกรณีร้องเรียน/แจ้งเหตุ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>1) ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการก่อสร้าง แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ในกรณีที่เกิดเสียงดังรบกวนและความไม่ปลอดภัยอื่น ๆ ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่ปลอดภัยได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี</p> <p>2) จัดให้มีการติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโครงการรายละเอียดตั้งแต่ตั้งป้ายแสดงรายการก่อสร้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.20 x 2.40 เมตร ทำด้วยวัสดุที่คงทนติดตั้งในบริเวณทางเข้าหน่วยงานก่อสร้างหรือบริเวณที่สามารถมองเห็นได้โดยทั่วไป ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างบนพื้นที่ขั้ว ตัวอักษรสีน้ำเงิน ระบุรายละเอียดโครงการ (ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ราคา ค่าก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ) ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเทศบาลเมืองอานาจเจริญ เบอร์ติดต่อในกรณีร้องเรียน/แจ้งเหตุ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ</p> <p>1) การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>2) การติดตั้งป้ายออกขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง รื้อรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และเครื่องเหล็กแข็งแรงซึ่งด้วยฝ่ายหรือตักขายนิตินทรอาคารอาคาร โดยมีความสูงเท่ากับความสูงอาคารขณะก่อสร้าง</p> <p>3) การจัดการเรื่องร้องเรียน (ความถี่: 1 ครั้ง/เดือน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งมอบให้ผู้อำนวยการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่รับผิดชอบและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรจรัส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3) ในการเตรียมพื้นที่ กรณีที่ต้องมีการย้ายระบบสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง การโยกย้ายดังกล่าวจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการใช้งานปกติ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดิม ผู้รับเหมามาดังจัดทำแผนการโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค โดยแผนการดังกล่าวประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ แบบรูป ผัง การใช้วัสดุอุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักรกล ผู้รับเหมามาดังระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการโยกย้ายชั่วคราวแล้วนำกลับมาติดตั้งตามเดิม หรือเป็นการโยกย้ายถาวรเสนอขายผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณาอนุมัติจากก่อน จึงจะทำการโยกย้ายได้</p> <p>4) คนงานทั้งหมดจะพักอาศัยที่บ้านพักคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง นอกพื้นที่โครงการ เป็นการทำงานแบบเข้ามา-เย็นกลับ การปลูกสร้างโรงงาน หรือที่พักคนงานจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับเหมามาดังจัดสร้างที่พัก ที่ปรุงอาหาร ส้วม และห้องอาบน้ำของคนงานให้มิดชิด และถูกสุขลักษณะ วัสดุที่ใช้สร้างต้องไม่ติดไฟง่าย ไม่สกปรก หรือรกรุงรัง</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5) ผู้รับเหมาดำเนินการจ้างผู้ตรวจการ กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบทำด้วยวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถป้องกันการบุกรุกได้ดีพอสมควร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. มีประตูผ่านเข้าออกเท่าที่จำเป็น มีแผ่นป้ายเตือน "อันตราย ห้ามเข้าเขตก่อสร้าง" มองเห็นอ่านได้ในระยะ 10.00 ม.</p> <p>6) วางแผนให้มีกิจกรรมที่มีการเกิดเสียงให้น้อยที่สุด และให้ดำเนินกิจกรรมที่มีการเกิดเสียง เช่น การเจาะเสาเข็ม ให้ดำเนินการในช่วงระหว่าง 08.00 - 17.00 น. เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยและบุคคลากร</p> <p>7) จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการก่อสร้าง หรือก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่ข้างเคียงพื้นที่พักอาศัย</p> <p>8) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น</p> <p>9) กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาดในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ติดตั้งลงรับความเดือดร้อนบริเวณที่ป้อม</p>	

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแจ้งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... ๒๕๖๓ ๓๓๖๕
(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 สุขภาพ สาธารณสุขและ บริการสาธารณะ</p> <p>1) ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>ผู้ละออง</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด โรคภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้น <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p>		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ยامด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องเรียนที่อาจ เกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องเรียนให้แก้ไขปัญหาทันที</p> <p>10) ติดตามสร้างสรูปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>11) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณที่ป้อมยามด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องเรียนให้แก้ไขปัญหาทันที</p>	<p>ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่า การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>
		<p>1. มาตรการดำเนินการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1) จัดทำรั้วชั่วคราว กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบ ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการบุกรุกได้เพื่อสมควร ความ สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร มีประตูผ่านเข้าออกทำทำเป็น มีแผนป้าย เตือน “อันตราย ห้ามเข้าเขตก่อสร้าง” มองเห็นอ่านได้ในระยะ 10.00 เมตร</p> <p>2) จัดเตรียมพื้นที่และสถานที่สำหรับก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ต้องกองเก็บในโรงเรือนที่มีหลังคาคลุม ไม่ควร สัมผัสแดด ลม หรือฝน หากการกองเก็บวัสดุไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหาย เกิดสนิม เปลี่ยนสี บวม สภาพเก่า หรืออื่นๆ</p>	

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรจงศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต เช่นความเครียด ความกังวล ความเดือดร้อนรำคาญของประชาชน ที่อยู่บริเวณรอบโครงการเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>- แนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพการใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย</p>	<p>ผู้รับเหมาต้องจัดทำมาใหม่ หรือแก้ไขจนกว่านายช่างผู้ควบคุมงานอนุญาตให้ใช้งานได้ การกองวัสดุที่มีฝุ่น ต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ที่ปิดล้อม ผู้รับเหมาต้องดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากมูลฝอย จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบและมีวัสดุปิดคลุม เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง และทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกงานในแต่ละวัน</p> <p>2. มาตรการด้านการขนส่งและใช้เครื่องจักร</p> <p>1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</p> <p>2) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>3) ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>3. มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>ห้ามเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุใด ๆ เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>4. มาตรการด้านการก่อสร้าง</p>	


หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรังสิริ)

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)



บุคลากรตามมติวิธีจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>1) ฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ผิดพร้อมนำถนนทางเข้า-ออกของการก่อสร้าง และในบริเวณที่อาจจะเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง นำน้ำจากบ่อตกตะกอนเพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และนำฝนหรือน้ำในคูตกตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาใช้ในการฉีดเพื่อลดฝุ่น</p> <p>2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดพิเศษ ทราบ ที่ตกลงกันอยู่รอบรั้วพื้นที่โครงการหรือถนนด้านหน้าโครงการทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและในกรณีที่มีเศษดินเปียกร่วงหล่นต้องใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดโดยทันที</p> <p>3) ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง โดยมีความสูงเท่ากับความสูงอาคารขณะก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปสร้างควมรำคาญต่อประชาชน</p> <p>5. มาตรการในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุมัติปิดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้หน่วยงานชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

Ow

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

เนตรนภิส

(ร.ศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง วัสดุรื้อถอน และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพผ้าคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้มีการหกหล่นของวัสดุ ทุกครั้งที่มีการขนส่งวัสดุ 2) จัดทำบ่อ/พื้นที่ล้างล้อรถ และทำความสะอาดล้อรถโดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (water jet) ฉีดล้างเศษดินออกจกล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนภายนอกโครงการ ตลอดจนระยะเวลาการรื้อถอน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของดินบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และถนนโดยรอบ น้ำจากการล้างล้อรถจะรวบรวมเข้าสู่บ่อดักตะกอนเพื่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่รางระบายน้ำของโรงพยาบาล 3) ทำความสะอาดรถบรรทุกโดยใช้น้ำฉีดทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนภายนอกโครงการ ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง 4) จำกัดความเร็วรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	
เสียงรบกวน ผลกระทบต่อสุขภาพ		1) ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับอาการก่อสร้างอาคาร ในกรณีที่มีโอกาสเกิดเสียงดัง	ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

๑๖

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

6 ตุลาคม 63

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- แนวโน้มมีการเจ็บป่วย การเสื่อมของประสาทหูเพิ่มขึ้น ของประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างแพลตฟอร์ม และแพลตฟอร์มพยาบาลวิชาชีพ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากระบบประสาทรูเอเซีย การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดคลอดของสตรีมีครรภ์ที่อาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p> <p>- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียดความกังวล ความเดือดร้อนรำคาญของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโครงการเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษทางเสียง และการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อัตราการป่วยและอัตราการตายของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อกรบริการสุขภาพ</p>	<p>รบกวนและความสะดวกไม่ปลอดภัยอื่น ๆ ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี</p> <p>2) วางแผนให้มีกิจกรรมที่มิให้เกิดเสียงให้น้อยที่สุด และให้ดำเนินกิจกรรมที่มีการเกิดเสียง เช่น การเจาะเสาเข็ม ให้ดำเนินการในช่วงระหว่าง 08.00 - 17.00 น. และงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนของผู้ป่วยและผู้ชมชมนัดโดยรอบ</p> <p>3) จัดทำรั้วชั่วคราว กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบ ด้านทิศใต้ รั้วทำด้วยวัสดุ steel 18, gal ความหนา 1.27 มิลลิเมตร นำมาประกอบซ้อนทับกัน 2 ชั้น ความสูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ด้านทิศตะวันตก รั้วทำด้วยวัสดุ steel 18, gal ความหนา 1.27 มิลลิเมตร 1 ชั้น ความสูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร และติดตั้งผ้าใบกันเสียงโดยติดตั้งให้มีความสูงเท่ากับความสูงอาคารขณะก่อสร้าง มีประตูผ่านเข้าออกเท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นแนวกันเสียง</p> <p>4) จำกัดเที่ยวการขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำกัดความเร็วรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อผ่านชุมชน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาค่าเงินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

๑๖

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพแนวโน้มน่ามีความต้องการดูแลสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น</p> <p>อุบัติเหตุจากกรรจร</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>- การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเสียชีวิต แนวโน้มของอัตราการป่วย อัตราการตายที่เพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p> <p>- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียดความกังวล เสียเวลาเดินทางเพิ่มขึ้นในช่วงเร่งด่วน</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>- การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อัตราการป่วยและอัตราการตายของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อกรบริการสุขภาพ</p> <p>- ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพแนวโน้มน่ามีความต้องการดูแลสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น</p>	<p>5) จัดทำแผนการขนถ่ายวัสดุก่อสร้างและขนถ่ายเศษวัสดุ โดยจำกัดให้มีการขนส่งในช่วงที่มีผลกระทบทางเสียงน้อยที่สุด และใช้เส้นทางเฉพาะเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด</p> <p>1) กำหนดการเข้าออกรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง และคนงาน ในช่วง 08.00 น.-17.00 น.</p> <p>2) จำกัดและกำหนดเส้นทางเข้าออกของรถที่เข้ายังพื้นที่ก่อสร้างเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งสามารถควบคุมและรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระเบียบการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดเส้นทางขนส่งวัสดุเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง หลีกเลี่ยงเขตชุมชนและลดการติดขัดเนื่องจากการเข้าออกของรถขนาดใหญ่ โดยมีความกว้างของช่องจราจรที่สามารถรองรับรถบรรทุกเกี่ยวกับรถขนาดใหญ่ได้</p> <p>3) ติดตั้งป้ายเตือนบนถนนสายหลักที่ตัดผ่านเส้นทางเข้าออกของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความระมัดระวังในการใช้เส้นทางมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมพื้นที่สำหรับการขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง จัดเตรียมพื้นที่และสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>- การได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลาานทำให้มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู โรคเท้าช้าง โรคซาร์ส การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p>	<p>4) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่รถที่เข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>5) จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ ส่งคนงานก่อสร้าง ไม่จอดรถในถนนสาธารณะนอกพื้นที่โรงพยาบาล</p> <p>6) ควบคุมนำหน้ารถบรรทุกทุกพิกัด และกำกับให้ผู้ใช้ขั้รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และให้ใช้ขั้รถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p>	<p>1) จัดคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแทน</p> <p>2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงาน</p> <p>3) การสร้างสำนักงานโครงการ และที่พักคนงานชั่วคราว จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงานตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พิกัดยี่สิบสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความคิดเห็นขอปิดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาค่าเงินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็น โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

๐๖

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

6 ๒๐๖๖๖๖

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียดความกังวล - ความเดือดร้อนรำคาญของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโครงการเพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อการบริการสุขภาพ - ประสิทธิภาพต่อระบบบริการสุขภาพแนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพการใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น</p>	<p>ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4) อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 5) จัดทำมาตรการการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนงานในช่วงที่มีการระบาดของโรค ดังนี้ - คนงานที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ในสถานที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและห้องน้ำแยกเฉพาะตัว ให้อยู่ห้องละ 1 คน จัดให้มีผู้ดูแลตลอดเวลา - ในการเข้า-ออกสถานที่ก่อสร้าง ให้มีทางเข้าออกเพียงประตูเดียว และผู้เข้าสถานที่ก่อสร้างทุกคนจะต้องตรวจคัดกรองตัวด้วยการวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ ณ จุดตรวจคัดกรองหน้าประตูล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดพร้อมติดสติ๊กเกอร์เมื่อผ่านจุดคัดกรอง กรณีที่มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการเจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก และมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องแจ้งโรงพยาบาลให้ดำเนินการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนต่อไป</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความคิดเห็นขอปิดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นไว้ก่อนแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์ศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ




On

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ผู้ละออง</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพกาย</p> <p>- ผู้ละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด โรคภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p> <p>- ปัญหาปัญหาสุขภาพจิต เช่นความเครียด ความกังวล</p> <p>ผลกระทบการบริการสุขภาพ</p> <p>- แนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพการใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย</p>	<p>- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอและจาม ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้ง</p> <p>ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และดำเนินการตามมาตรการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>1) เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานก่อสร้าง เช่น หมวกแก้งนักรภัย ปลั๊กเสียบป้องกันเสียงที่ครอบหู แวนตาสำหรับคนงานเชื่อม หน้ากากกันฝุ่น หน้ากากปกป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เป็นต้น รวมทั้งเครื่องมือพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>2) กำหนดเขตก่อสร้าง และเขตอันตรายในระหว่างการทำงานก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ก่อสร้างซึ่งอาจได้รับอันตรายได้</p> <p>3) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรก่อนนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>	<p>ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นายละอองติดตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพยาบาล โรงเรียนพยาบาลอานาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>เสียงรบกวน</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>- เสียงดัง ผลกระทบต่อสุขภาพแนวโน้มนำมาเจ็บป่วย การเสื่อมของประสาทหูเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p> <p>- ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียดความกังวล ความเดือดร้อนรำคาญของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโครงการเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อกรบริการสุขภาพ</p> <p>- ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพแนวโน้มนำมาต้องการดูแลสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น</p>	<p>4) ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดัดขีด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</p> <p>5) จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด</p> <p>ผู้รับเหมาดำเนินปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และดำเนินการตามมาตรการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>1) เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานก่อสร้าง เช่น หมวกแก้งนิรภัย ปลั๊กเสียงป้องกันศีรษะ แว่นตาสำหรับคนงานเชื่อม หน้ากากกันฝุ่น หน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เป็นต้น รวมทั้งเครื่องมือพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>2) จัดให้มีการผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดังเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกันนานเกินไป</p>	<p>ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงเรียนพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรา 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรจรังสิริ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7) จัดให้มีขอรอบบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทับหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ</p> <p>8) ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีซิปติด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้เข็มฉีดยา หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</p> <p>9) จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด</p>	
<p>อุบัติเหตุจากการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบาดเจ็บอุบัติเหตุ การเสียชีวิต แนวโน้มของอัตราการป่วย อัตราการตายที่เพิ่มขึ้น <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียดความกังวล ความแค้นหรืออคติของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโครงการเพิ่มขึ้น <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p>		<p>ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และดำเนินการตามมาตรการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์จะจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน 2) เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เช่น หมวกแข็งนิรภัย ปลั๊กเสียบป้องกันเสียงที่ครอบหู แวนตาสำหรับคนงานเชื่อม หน้ากากกันฝุ่น หน้ากากป้องกัน 	<p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยและควมเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความคิดเห็นประกอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนส่งมอบรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

๑๖

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์ศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... *เนตรนภิส*

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- การเกิดอุบัติเหตุการจราจรเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล การใช้บริการสุขภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>สำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เป็นต้น รวมทั้งเครื่องมือพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>3) กำหนดเขตก่อสร้าง และเขตอันตรายในระหว่างก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ก่อสร้างซึ่งอาจได้รับอันตรายได้</p> <p>4) ควบคุมการกวาดถนน (Boom) ของเครื่องให้อุณหภูมิในพื้นที่โครงการ</p> <p>5) เครื่องจักรกลอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้รับเหมาที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องมีสภาพดีสามารถใช้งานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย กรณีเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ต้องมีการติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดทำผังแบบรูป รายการละเอียดการติดตั้ง รายการคำนวณ(ถ้ามี) และใบรับรองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีระดับคุณวุฒิตามที่สภาวิศวกรหรือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) กำหนด เสนอต่อนายช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบจ้างพิจารณาเห็นชอบ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551


ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรจิตศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลภายในรัศมี 1 กม. ไม่พบแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดี การก่อสร้างโครงการดำเนินการ</p>	<p>6) การป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาจัดทำระบบป้องกันเศษวัสดุตกหล่นซึ่งอาจทำอันตรายหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย โดยจัดทำปล่องทิ้งขยะหรือเศษวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างตามจุดที่เหมาะสม หรือจุดที่กรมการตรวจการจ้างกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้เศษวัสดุฝุ่นผงต่าง ๆ ทำความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลและบริเวณข้างเคียงหรือตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>7) ควบคุมการกวาดถนน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>8) จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่คนงาน พร้อมอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานก่อสร้าง</p> <p>9) จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป</p>	
<p>4.3 คุณทรียภาพ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ</p>	<p>บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลภายในรัศมี 1 กม. ไม่พบแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดี การก่อสร้างโครงการดำเนินการ</p>	<p>ดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่า การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจ์สิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ในพื้นที่ของโรงพยาบาล มีวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ วัดสำราญนิเวศ วัดเทพมงคล และสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ การก่อสร้างโครงการอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล โดยมีถนน อาคารพักอาศัย และแนวต้นไม้สูงคั่นระหว่างพื้นที่โครงการกับบริเวณดังกล่าว ซึ่งอาจช่วยลดผลกระทบจากการก่อสร้างไปได้บางส่วน		ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

หมายเหตุ-เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบเห็นชอบหน้าโครงการไปเห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

on

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

เนตรนภิส

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>กิจกรรมในช่วงเปิดดำเนินการเป็นกิจกรรมเพื่อการพักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมีการจัดทำแผนแม่บทของโรงพยาบาล จัดแบ่งพื้นที่ของโครงการออกเป็นโซนนิ่ง (zoning) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และง่ายต่อการจัดการด้านต่างๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภค เช่น การจราจร ระบบน้ำใช้ ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน และระบบการจัดการขยะ เป็นต้น ในพัฒนาโครงการยังคงทำให้สภาพแวดล้อมและลักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงสภาพเดิม มีเพียงอาคารสูงบางอาคารเพิ่มขึ้นในพื้นที่</p>		<p>1) จัดพื้นที่ให้เป็นไปตามเขตการใช้พื้นที่ที่กำหนดและสอดคล้องกับแผนหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล</p> <p>2) การดำเนินการตามระเบียบการเกิดขึ้นของโครงการ จัดให้มีการดูแลต้นไม้โดยรอบพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพอยู่เสมอตามมาตรฐานการในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ</p> <p>3) ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงพยาบาล</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโยธาธิการให้แนบอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่จะไปในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรณจสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... 6 ตุลาคม 63

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล อากาศที่พยาบาล โครงการ อาคารที่พยาบาล โรงเรียนบาลานาจาเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 คุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน</p> <p>ไม่มีเครื่องจักรกลหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงและความสั่นสะเทือน โดยเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงจะเป็นเสียงจากการสัญจรเข้า-ออกของรถภายในโครงการ ซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน</p>	<p>โครงการเป็นโรงพยาบาล ซึ่งต้องการความเงียบสงบ ไม่มีเครื่องจักรกลหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงและความสั่นสะเทือน โดยเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงจะเป็นเสียงจากการสัญจรเข้า-ออกของรถภายในโครงการ ซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน</p>	<p>1) จัดระบบการจราจร และให้มีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณการจราจรแก่ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันการอุบัติเหตุ จัดระเบียบจราจร และลดการเกิดเสียงดัง</p> <p>2) จำกัดความเร็วขณะเข้า-ออก พื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีการสร้างเนินชะลอความเร็วหรือลูกระนาดชะลอความเร็ว หรือหลังเต่า (Speed hump) ขนาดความสูง 0.04 ม. ความกว้าง 0.90 ม. เป็นระยะตามถนนเพื่อให้รถชะลอความเร็วลงในถนนดังกล่าว</p> <p>3) ติดตั้งป้ายห้ามรถวิ่งบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน</p>	<p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ตรวจจุดบ่งชี้และสัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่เลบเลือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ (ความถี่ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ)</p>
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) มลพิษอากาศ</p>	<p>โครงการเป็นโรงพยาบาล ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ จึงเกิดจากการจราจรภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ทั้งนี้คาดว่าเมื่อมีโครงการ จะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากการผลิตเป็นผลกระทบบ่งชี้ขึ้นในด้านมลพิษอากาศ พบว่า คาร์บอนมอนอกไซด์</p>	<p>1) ปลุกต้นไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ยังคงมีการปลูกเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ไร่ไถ่ความชื้น และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>2) ดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพดีเสมอ</p>	<p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ตรวจจุดบ่งชี้และสัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่เลบเลือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ (ความถี่ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ)</p>

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาล อากาศที่พยาบาล จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบปิดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจาเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมตามผู้มีสิทธิจัดทำกรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(CO) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO₂) ไม่มีค่าใดเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป</p>	<p>4) ทำการควบคุมมลพิษอากาศที่เกิดจากเครื่องสำอางไฟ โดยควบคุมความร้อนที่จะเกิดขึ้นบริเวณตัวต้นกำลังแบบ กังหันแก๊สแบบใช้น้ำมันดีเซล และมีน้ำเป็นตัวระบายความร้อน เขม่าร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งมีความร้อนสูงจะถูกปล่อยตามท่อระบายเขม่า และอากาศภายในห้องจะร้อนเมื่อเครื่องทำงาน ดังนั้น จึงควรมีประตูระบายอากาศ และพัดลมดูดอากาศ เพื่อระบายอากาศร้อนออกนอกตัวอาคาร</p> <p>5) จัดให้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองและถาดสำหรับรองรับน้ำที่อยู่ภายในเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค</p> <p>6) ทำการประชาสัมพันธ์ และณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติตามข้อกำหนด (25-26 องศาเซลเซียส)</p> <p>7) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามติดเครื่องยন্ত্রณณะที่จอดรถในลานจอดรถ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้กันอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจสิริ)

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ดันเต็มทรัพย์)

บุคลากรกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานันทจินดา ระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ผู้ละออง</p> <p>โครงการเป็นโรงพยาบาล ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ จึงเกิดจากการจราจรภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ทั้งนี้คาดว่าเมื่อมีโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากการประเมินผลกระทบด้านฝุ่นละออง พบว่า ไม่มีค่าใดเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป</p>	<p>โครงการเป็นโรงพยาบาล ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ จึงเกิดจากการจราจรภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ทั้งนี้คาดว่าเมื่อมีโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากการประเมินผลกระทบด้านฝุ่นละออง พบว่า ไม่มีค่าใดเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป</p>	<p>1) ปลูกต้นไม้ที่ทนทานในบริเวณที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ไอความร้อน และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>2) รดน้ำและล้างทำความสะอาดเส้นทางจราจรและพื้นที่จอดรถ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น</p> <p>3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถในลานจอดรถ</p> <p>4) จำกัดความเร็วให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อผ่านชุมชนและภายในโรงพยาบาล โดยมีป้ายจำกัดความเร็ว และมีการสร้างเนินชะลอความเร็วหรือลูกระนาดชะลอความเร็ว หรือหลังเต่า (Speed hump) ขนาดความสูง 0.04 ม. ความกว้าง 0.90 ม. เป็นระยะ ตามถนนเพื่อให้รถชะลอความเร็วลงในถนนดังกล่าว</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ตรวจสอบป้ายและสัญญาณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่เลือนลางตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานันทจินดา</p>
<p>1.4 ปริมาณและคุณภาพน้ำผิวดิน</p>	<p>1) ภายหลังจากพัฒนาโครงการ คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 20.0 ลบ.ม./วัน ซึ่งการประปาฯ รับผิดชอบการให้บริการจ่ายน้ำเพิ่มเติมไว้ที่ 40.0 ลบ.ม./วัน อย่างไรก็ตาม</p>	<p>1) สูบน้ำจากบ่อบาดาลของโรงพยาบาลเพื่อส่งเข้าระบบท่อส่งจ่ายน้ำหลักของโรงพยาบาลในช่วงฤดูแล้ง อย่างน้อยวันละ 8 ชม. ซึ่งจะได้นำใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 48 - 64 ลบ.ม.</p>	<p>ดำเนินการควบคู่กับมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ น้ำ การจัดการน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานันทจินดา จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรรมให้ยื่นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทจินดา



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ในกรณีที่เกิดสภาวะฝนแล้ง อาจทำให้ปริมาณน้ำใช้ไม่เพียงพอ ดังนั้นโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้แหล่งน้ำบาดาลสำรองในช่วงสภาวะฝนแล้ง</p> <p>2) นำเสียที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ มีปริมาณ 18.0 ลบ.ม./วัน โดยนำเสียจากอาคารต่าง ๆ จะถูกรวบรวมโดยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแบบคลอโรวินเวียน (Oxidation Ditch ; OD) ให้ผ่านมาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่รางระบายน้ำของเทศบาล</p> <p>3) นำฝนและน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจะถูกระบายเข้ารางระบายน้ำของเทศบาลเมืองอานาจเจริญ ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 2 x 2 ม. (พื้นที่หน้าตัดท่อ 4 ตร.ม.) โดยแนวท่อระบายน้ำของเทศบาลจะระบายน้ำไปยังห้วยปลาแดก (ทางด้านทิศใต้ของโรงพยาบาล)</p>	<p>ม./วัน ซึ่งจะเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำของโรงพยาบาล</p> <p>2) รมรงค้ให้บุคลากร และผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>3) ติดตั้งเครื่องสุกัณซ์ประหยัต์น้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำของโครงการฯ</p> <p>4) ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบส่ง-จ่ายน้ำประปาทุก 3 เดือน หากพบรอยรั่วรีบรื้บดำเนิการแก้ไขทันที</p> <p>5) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมามีใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ ให้มากที่สุด โดยทำการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่รอบโรงพยาบาล</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบเปิดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาคัดเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ระบบนิเวศบนบก	ในช่วงระยะการดำเนินการโครงการ อานาจเจริญ ไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบนบก และเนื่องจากแผนแม่บทของโรงพยาบาลได้มีการกำหนดพื้นที่สีเขียว สนามหญ้า และสวนหย่อมในพื้นที่ว่างระหว่างอาคารให้มากที่สุด เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล	บริษัทมีทัศนภาพในพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามของโครงการ การจัดพื้นที่สีเขียวในสถานที่ราชการตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายเรื่องการจัดทำพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ
2.2 ระบบนิเวศทางน้ำ	ในรัศมีพื้นที่ศึกษา มีแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการชลประทานอานาจเจริญ ผ่านพื้นที่ศึกษาทางด้านทิศเหนือของโรงพยาบาล 2) ห้วยปลาแดก มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำไหลจากด้านทิศเหนือไปยังทางด้านทิศใต้ และจะไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังก่อการพัฒนาโครงการ จะมีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 18 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงพยาบาล จะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดด้วยคลอรีน ก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองอานาจเจริญ	ดำเนินการเช่นเดียวกันกับมาตรการในพื้นที่โครงการ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และการระบายน้ำท่วม	ดำเนินการเช่นเดียวกันกับมาตรการในด้านการใช้ น้ำ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และการระบายน้ำท่วม

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความคิดเห็นขอปิดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นขอปิดประกาศ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

Signature

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... *Signature*

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคลากรกรมตมผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>โรงพยาบาลมีการจัดการน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) เป็นการรวบรวมน้ำเสียต่าง ๆ เพื่อการบำบัดเพียงจุดเดียวและสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียของระบบรวม เมื่อมีโครงการครกว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นรวม 500 ลบ.ม./วัน จากการทำทบทวนรายการคำนวณพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโรงพยาบาล สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียจากอาคารได้อย่างเพียงพอ</p> <p>โรงพยาบาลมีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน แต่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 จึงได้เพิ่มเติมการดำเนินการในมาตรการฯ ของโครงการ</p>	<p>5) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการให้มากที่สุด โดยทำการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดแลดูมีทัศนในพื้นที่รอบโรงพยาบาล</p> <p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบอุปกรณ์ระบบท่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>2) ทำความสะอาดตะแกรงเพื่อตกขยะ และตะกอนดินก่อนปล่อยน้ำเสียเข้าสู่ภายในระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการก่อความเสียหายแก่อุปกรณ์และเครื่องเติมอากาศวันละ 1 ครั้ง</p> <p>3) กำหนดให้เก็บไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง</p> <p>4) บ่อสูบน้ำเสียเข้าระบบ ให้มีการสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด ตามระดับของน้ำที่ติดตั้งลูกลอยตัวให้เป็นอัตโนมัติ และมีการประเมินและดูแลระบบการสูบน้ำทุก 3 เดือน (ตามแบบประเมิน)</p> <p>5) บ่อปรับเสถียร (บ่อปรับสภาพ) ดูแลให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ คือ โครงสร้างเป็นไปตามแบบแปลนปกติ น้ำเสีย</p>	<p>ติดตามตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ที่เกิดจากกิจกรรมในพื้นที่โครงการฯ</p> <p>1) จุดเก็บตัวอย่าง: จำนวน 2 จุด จุดละ 1 ตัวอย่าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อสูบน้ำ) - หลังจากผ่านการบำบัด (บ่อเติมคลอรีน) <p>2) พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด: pH, BOD, Suspended Solid, Sulfide, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Fat, Oil & Grease, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria (ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561


ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานันทจินดา ระยะเวลาเป็นปี (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สีเขียวอ่อน ไม่มีกลิ่นหรือฟองก๊าซ หรือตะกอนลอยในบ่อ และให้มีการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเสียและเครื่องเติมอากาศ ทุก 1 เดือน</p> <p>6) บ่อคลอรงวนเวียน ดูแลให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ คือ โครงสร้างเป็นไปตามแบบแปลนปกติ น้ำเสียสีเขียวอ่อน ไม่มีกลิ่นหรือฟองก๊าซ หรือตะกอนลอยในบ่อและให้มีการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเสีย และเครื่องเติมอากาศ ทุก 1 เดือน</p> <p>7) บ่อตกตะกอน ดูแลให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ คือ โครงสร้างเป็นไปตามแบบแปลนปกติ น้ำเสียสีเขียวอ่อน ไม่มีกลิ่นหรือฟองก๊าซ หรือตะกอนลอยในบ่อและให้มีการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเสียทุก 1 เดือน</p> <p>8) ถังฆ่าเชื้อโรค (บ่อส้มผสมคลอรีน) มีระบบการฆ่าเชื้อโรคในระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้คลอรีนที่มีโครงสร้างตามปกติ มีการเติมสารละลายคลอรีน วันละ 1 ครั้ง โดยให้มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือระหว่าง 0.5-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต้องป้องกันควบคุมการเกิด Trihalomethanes (THMs) ซึ่งเป็น DBPs</p>	<p>มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ความถี่: 1 ครั้ง/ 1 เดือน)</p>

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานันทจินดา จะดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรณศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทจินดา



0✓

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคโดยการเติมแอมโมเนียไฮโปคลอไรต์และควบคุมสัดส่วนของคลอรีนต่อไนโตรเจนให้ได้ประมาณ 5:1 ในน้ำทิ้งในกระบวนการเติมคลอรีน เพื่อแอมโมเนียไนโตรเจนมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิด THMs</p> <p>9) บ่อตากตะกอน ดูแลให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ คือโครงสร้างเป็นไปตามแบบแปลนปกติให้พร้อมใช้งานได้ตลอด</p> <p>10) จัดเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ที่กำหนดให้ “น้ำทิ้งจากโรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไปจัดเป็นน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้หน่วยงานก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาคำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรณังศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>กำหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร” ซึ่งโครงการจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบบทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี (2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p> <p>11) มีการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ ด้วยการผลิตการเปลี่ยนน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ โดยการนำน้ำทิ้งผ่านระบบบำบัดน้ำเสียและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งแล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า และไม่ต้องกักไม่ปล่อยน้ำทิ้งในโรงพยาบาล โดยเลือกใช้ระบบน้ำหยดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองน้ำเสีย จัดทำก๊อกน้ำสำหรับจ่ายน้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้ตามจุดที่กำหนดในโรงพยาบาลพร้อมมีป้ายแสดง/บอกให้ทราบว่าป็นน้ำทิ้งใช้รดน้ำต้นไม้</p>	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์ศิริ)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)



บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	น้ำฝนส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลอานาจเจริญเป็นระบบระบายน้ำแบบเปิด โดยรอบอาคารและตามขอบถนนภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนจากพื้นที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำที่ฝังไว้ใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 – 80 ซม. และมีบ่อตรองระบายเป็นระยะ ๆ ไล่จากทิศเหนือ (ด้านหลังโรงพยาบาล) ไปยังทิศใต้ (ด้านหน้าโรงพยาบาล)โรงพยาบาลระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนไปตามท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองอานาจเจริญ ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 2 ม. ฝังด้านหน้าโรงพยาบาล (มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโรงพยาบาล) และไหลไปตามท่อระบายน้ำของเทศบาลลงสู่ห้วยปลาแดกบริเวณด้านทิศใต้ของโรงพยาบาล	1) ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 2) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขยะ เศษไม้ หรือวัสดุอุดตันท่อระบายน้ำ 3) จัดให้มีตะแกรงคั้นผลก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบท่อระบายน้ำของโครงการฯ 4) จัดให้มีการเผ่าขยะ และกำจัดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำสูง 5) จัดทำบ่อหน่วงน้ำเท่ากับ 83.20 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำใช้ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร ความยาวท่อรวม 190 เมตร สามารถรองรับน้ำได้ 95.54 ลูกบาศก์เมตร 6) ติดตั้งตะแกรงดักขยะ บริเวณบ่อพักน้ำ ปลายท่อระบายน้ำ และทุกจุดที่มีการหักเลี้ยวเพื่อป้องกันปัญหาการอุดตันและกีดขวางการไหลของน้ำ โดยเป็นตะแกรงเหล็ก FB	ตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำ และภายในบ่อพักน้ำ และระบบบ่อหน่วงน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันปัญหาของการระบายน้ำของโครงการ (ความถี่: 1 ครั้ง/ 1 สัปดาห์ในฤดูฝน) ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความคิดเห็นขอเปิดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๒

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันวรรจศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการจะใช้วิธีการขนาน้ำในเส้นท่อระบายน้ำใช้ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร ความยาวท่อรวม 190 เมตร สามารถรองรับน้ำได้ 95.54 ลูกบาศก์เมตร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 7) ขุดลอกเศษตะกอน และตักขยะออกจกตะแกรงดักขยะเพื่อไม่ให้ขยะอุดตันทางระบายน้ำเป็นประจำ ความถี่ 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ในช่วงฤดูฝน 8) ตรวจสอบทำความสะอาดท่อ และบ่อบัก ปีละ 1 ครั้ง ก่อนฤดูฝน (ภายในเดือน พฤษภาคม)	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การป้องกันอัคคีภัย	สำหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ของอาคาร ไม่มีอาคารที่จัดเป็นอาคารสูง ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โรงพยาบาลมีแผนการป้องกันอัคคีภัย และจัดรวมพลตามข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันอัคคีภัย และอยู่ภายใต้การรับผิดชอบโดยเทศบาลเมือง และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดหารถกระเช้าขนาดใหญ่ ใช้ในกรณี	1) จัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีการติดตั้งตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ในแต่ละประเภท 2) ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า และจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 3) จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	1) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ - ตรวจสอบป้าย เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ - ตรวจสอบเส้นทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดีและ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (ความถี่: 1 ครั้ง/ 3 เดือน) - ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบมีถั่ว หัวรับน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง และ อุปกรณ์ในตัว FHC ให้

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และส่งมอบรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันจรจศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เกิดเพลิงไหม้กับอาคารสูง และมีการซ่อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี อีกทั้งโรงพยาบาลมีการจัดการติดตั้งอุปกรณ์ใช้ในกรณีฉุกเฉินให้ทั่วถึง	4) ติดแผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ทางขึ้นลงบันไดที่สามารถมองเห็นได้ชัด 5) จัดทำรายละเอียดและวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง สวิตช์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ สำหรับจุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกจุด 6) ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการของโรงพยาบาล ในการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย	อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเข้าถึง ได้อย่างสะดวก (ความถี่: 1 ครั้ง/ 1 ปี) - ตรวจสอบแรงดัน และสภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (ความถี่: 1 ครั้ง/ ปี) 2) ตรวจสอบการให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง (ความถี่: 1 ครั้ง/ 1 ปี) ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	โครงการมีการนำมูลฝอยไปจัดการร่วมกับโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีการจัดการมูลฝอยดังนี้ 1) มูลฝอยทั่วไป ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมีปริมาณ 1,013.71 กก/วัน ในโครงการมีปริมาณ 100 กก/วัน แบ่งเป็นมูลฝอยแห้งและมูลฝอยเปียก โดยจะได้รับการคัดแยกออกเป็นแต่ละประเภทอย่างชัดเจน คือมูลฝอยแห้งซึ่งจะเป็นขยะที่เกิดจากหอพัก บ้านพักบุคลากรทางการแพทย์ ขยะตามบริเวณ	1 จัดให้มีถังรวมรวมมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้บริเวณชั้นล่างของอาคาร จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโรงพยาบาล โดยแยกมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยเปียก มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย	โรงพยาบาลมีแนวทางการดำเนินงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติ ในการติดตามตรวจสอบ ดังนี้ 1. ตรวจสอบการเก็บขนมูลฝอย และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย โรงพักมูลฝอยทุก 1 เดือน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ ประเมินผล

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ส่งมอบรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่จะไปขึ้นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

เนตรนภัส

(รศ.ดร. เนตรนภัส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สาธารณสุข สำนักงานโรงพยาบาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การดูแลรักษา การให้ภูมิคุ้มกันโรค จะมีการจัดเก็บใส่ถุงขยะสีดำและแยกประเภทขยะอย่างชัดเจน ส่วนมูลฝอยเปียกที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือจัดจำหน่ายอาหารจากร้านค้า จะมีจุดถึงมูลฝอยไว้รองรับโดยเฉพาะ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำมูลฝอยเปียกบางส่วนมาทำปุ๋ยไว้ใช้บำรุงพืช และบางส่วนจะมีเจ้าหน้าที่มารับนำไปเลี้ยงสัตว์</p> <p>2) มูลฝอยติดเชื้อ โรคภัยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ โรงพยาบาลจัดให้เจ้าหน้าที่นำมูลฝอยติดเชื้อใส่ถุงสีแดงที่ติดฉลากไว้ว่า “ขยะติดเชื้อ” จากถังมูลฝอยอันตรายที่อยู่แต่ละชั้นของอาคารมาไว้ยังห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งโครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยติดเชื้อไว้ แยกจากมูลฝอยประเภทอื่น ๆ ลักษณะของพื้นและผนังเป็นฉนวนเรียบ ทำความสะอาดง่าย มีท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล มีประตูกว้างพอและปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไป และมีข้อความที่เห็นชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”</p>	<p>2 ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวันแมลงสาบ เป็นต้น</p> <p>3 ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครึ่ง</p> <p>4 จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร และห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5 ติดตามประสานงานให้มีการจัดเก็บมูลฝอยของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</p>	<p>2. ตรวจสอบการบำรุงรักษา ระบบการเก็บขนมูลฝอย โรงพักมูลฝอยทุก 1 เดือน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ประเมินผล</p> <p>2.1 การบำรุงรักษา ประจำวัน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกการเก็บขนขยะประจำวัน และเวลาในการเก็บขนขยะ - ปริมาณขยะในแต่ละวัน ของแต่ละชนิดขยะ <p>- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย มีปริมาณเพียงพอ กับมูลฝอยหรือไม่</p> <p>2.2 การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกการรับซื้อ ขยะของขยะติดเชื้อ - ทำความสะอาดโรงพักมูลฝอย <p>2.3 การบำรุงรักษาประจำเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกการเก็บขนขยะและสรุปผลทุก 1 เดือน

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบเปิดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้หน่วยงานข้างต้น
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)


บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>3) มูลฝอยอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่, หลอดไฟ และกระป๋องสเปรย์ มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 45.39 กก./วัน การจัดการทางโรงพยาบาลจัดให้เจ้าหน้าที่นำมูลฝอยอันตรายใส่ถุงสีแดงที่ติดฉลากไว้ว่า “ขยะอันตราย” จากถังมูลฝอยอันตรายที่อยู่แต่ละชั้นของอาคาร มาไว้ยังห้องพักมูลฝอยอันตราย มีโครงสร้างแข็งแรง มีประตูปิดมิดชิด และมีรั้วระบายน้ำภายในห้องจัดเก็บ</p> <p>4) มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรงหรือผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 453.9 กก./วัน การจัดการมูลฝอยรีไซเคิลทางเจ้าหน้าที่จะมีรถปอกหญ้าให้แน่นอน และวางไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลแยกจากมูลฝอยประเภทอื่นให้ชัดเจนเพื่อให้ร้านรับซื้อของเข้ามาเก็บขนต่อไป</p>	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>สิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย มุ่งลดต้องไม่ซ้ำชุด ประตูเปิด - ปิด ต้องไม่ชำรุด สามารถใช้งานได้</p> <p>2.4 บันทึกผลการสรุปปริมาณขยะประจำปี</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>
3.6 การใช้พลังงานและไฟฟ้า	ปัจจุบันโรงพยาบาลอานาจเจริญมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 4,330 KVA คาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล	มาตรการที่ไม่มีผลกระทบต่อ	<p>- จัดทำสถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ และของแต่ละหน่วยงานในโครงการ (ความถี่: 1 ครั้ง/ 1 เดือน)</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นข้อปฏิบัติประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนขณะเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรักษ์)

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>จำนวน 100 ห้อง จะต้องมีการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าอีก 1 เครื่อง ขนาด 650 KVA รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,980 KVA โดยทางโรงพยาบาลได้ทำเรื่องขอร้องการให้บริการไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าจังหวัดอำนาจเจริญที่มีกำลังการผลิตและปริมาณการจ่ายไฟฟ้า 34 MW และการไฟฟ้ามีหนังสือตอบกลับว่ายินดีให้บริการ ซึ่งคาดว่าจะมีความเพียงพอในการส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมเมื่อมีการเปิดดำเนินการ</p> <p>ในกรณีเกิดอุบัติเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องโครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งสำรองไฟได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>1) ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งโครงการ เช่น ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2) รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>3) จัดระบบให้เครื่องทำความเย็น (Chiller) ทำงานเป็นช่วง ๆ สลับกัน และให้สัมพันธ์กับภาวะความต้องการความเย็นภายในอาคาร</p> <p>มาตรการที่มีการลงทุน</p> <p>1) ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ เช่น การเดินสายไฟให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟ</p> <p>2) ใช้หลอดไฟฟ้ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดพลังงาน 18 วัตต์ ฯลฯ และโคมทุกตัวต้องมีแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ที่มีผิวสะท้อน มั่นเป็นเงา และต้องมีมุมสะท้อนที่ถูกต้อง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>	

หมายเหตุ-เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
(แพทย์หญิงไวยุไรวรรณ จันรรจ์ศิริ)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการอาคารพักพยาบาล โครงการอาคารตรวจส่องผลกระทบบ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.7 การจราจรและคมนาคมขนส่ง</p> <p>ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรจะใช้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของทางแยกเป็นเกณฑ์หลัก โดยจะทำการวิเคราะห์ทั้งหมด 2 กรณีคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีปัจจุบัน (พ.ศ.2563) ปริมาณจราจรเท่ากับ 744 PCU 2. กรณีมีการก่อสร้างอาคารที่พยาบาล จำนวน 100 ห้อง (พ.ศ.2563) ปริมาณจราจรเท่ากับ 765 PCU 	<ol style="list-style-type: none"> 3) ติดตั้งสวิทช์แสงแดด สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดโคมไฟที่ติดตั้งอยู่นอกอาคาร 4) ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับห้องผู้ป่วยซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งก็ต้องการแสงสว่างน้อย 5) ใส่ฉนวนบุเพดาน เพื่อลดกำลังการใช้ระบบปรับอากาศลงและมันกันแสงสำหรับกระจกอาคาร เป็นการช่วยลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาในอาคาร 6) ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณหลังคาของอาคารในพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงพยาบาล 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกให้มองเห็นชัดเจนไม่เลือน (ความถี่ : ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ) 	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรังสิริ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 ๒๕๖๓ ๒๕๖๓
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนนโดยวิธี Volume to capacity Ratio, VC Ratio พบว่าโครงการขยายถนนที่รองรับการเข้าสู่พื้นที่โครงการทั้ง 6 จุดนั้นมีระดับการให้บริการ (Level of Service : LOS) ซึ่งเป็นวิธีการในการวัดเชิงคุณภาพของจราจรของยานพาหนะบนถนนภายใต้ข้อจำกัดของสภาพการจราจร (Traffic Conditions) และสภาพถนน (Roadway Conditions) พบว่าการให้บริการที่ดีที่สุดอยู่ในระดับ A คือสภาพอิสระ (Free Flow) มีความเร็วสูง ปริมาณการจราจรน้อย ไม่มีกรติดขัด ค่าช้า และรองมาอยู่ในระดับการให้บริการระดับ B คือสภาพอยู่ตัว (Stable Flow) ผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้เวลาเร็วได้ตามสมควร	ห้ามจอดรถริมฝั่งการจัดกาที่ศทางการเดินรถที่สามารถช่วยในการสัญจรภายในพื้นที่ศึกษาได้สะดวกสบายและปลอดภัย 4) จัดเตรียมพื้นที่ที่จอดรถแยกที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ ผู้มาเยี่ยม และบุคลากร โดยต้องเตรียมพื้นที่จอดรถสำรอง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 5) การเข้มงวดควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการจราจร และการควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนที่มุ่งสู่โรงพยาบาล 6) จัดการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและออกแบบปรับปรุง แก้ไขจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง 7) จุดตัดทางร่วมทางแยกที่มีปริมาณจราจรเข้าสู่ทางแยกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้ามีปริมาณที่เหมาะสม ควรดำเนินการพิจารณาการติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ	2) ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัว (ความถี่ : ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ) ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ	2) ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัว (ความถี่ : ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ) ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

4.1 ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม	ผลกระทบต่อประชากร เศรษฐกิจและสังคม ในช่วงระยะการดำเนินการ คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้	1) โครงการจะก่อให้เกิดผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคม ด้านการจ้างแรงงานและการเกิดเศรษฐกิจต่อเนื่อง ดังนั้น โครงการให้	ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
-------------------------------	---	--	----------------------------------

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาค่าเงินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 ข้อที่ระบุในรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

๑ ✓

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

6 ๒๖๓๖๖๕

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเป็นสถานพยาบาลให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบเป็นสาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่ให้บริการสังคม เพื่อให้คุณภาพชีวิตและสาธารณสุขของประชาชนดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มีอัตราการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น</p> <p>2) ปัญหาการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ สินค้า บริการ จากการขยายตัวของโรงพยาบาลมีผลทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในพื้นที่การศึกษา เกิดความแออัดของชุมชนที่เพิ่มขึ้น ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการเกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความหนาแน่นของอาคารจราจร ปัญหาสุขภาพจิต และการปรับตัวของคนในสังคม อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เช่น การอพยพเข้ามาของแรงงาน เจ้าของและลูกจ้าง</p> <p>3) เกิดความวิตกกังวลเนื่องจากการขยายตัวของโรงพยาบาล เช่น ด้านการบริการรักษา ด้านสาธารณสุขโรค ด้านจราจร มลพิษทางน้ำ มลพิษอากาศและเสียงจากการก่อสร้าง</p>	<p>โอกาสสำหรับคนในท้องถิ่น เป็นพนักงานของโครงการให้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น</p> <p>2) จัดการดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำใช้/น้ำดื่ม การจัดการน้ำเสีย การจัดมูลฝอย การป้องกันอัคคีภัย และการระบายน้ำ ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน</p> <p>3) จัดให้มี รพภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. เนื่องจากเป็นแหล่งที่รวมของประชาชนหลายระดับความรู้ระดับการครองชีพ อาจเป็นที่ยวยโอกาสของมิจฉาชีพหรือความขัดแย้งส่วนบุคคล จึงต้องจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ</p> <p>4) คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลประสานกับ อบต./เทศบาล หน่วยงานปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การกำกับและจัดรูปแบบการให้บริการทางสังคมแก่ชุมชนโดยรอบ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในการดำเนินการ เช่น การประชุมร่วมกับ อบต./เทศบาล</p>	<p>โอกาสสำหรับคนในท้องถิ่น เป็นพนักงานของโครงการให้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น</p> <p>2) จัดการดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำใช้/น้ำดื่ม การจัดการน้ำเสีย การจัดมูลฝอย การป้องกันอัคคีภัย และการระบายน้ำ ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน</p> <p>3) จัดให้มี รพภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. เนื่องจากเป็นแหล่งที่รวมของประชาชนหลายระดับความรู้ระดับการครองชีพ อาจเป็นที่ยวยโอกาสของมิจฉาชีพหรือความขัดแย้งส่วนบุคคล จึงต้องจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ</p> <p>4) คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลประสานกับ อบต./เทศบาล หน่วยงานปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การกำกับและจัดรูปแบบการให้บริการทางสังคมแก่ชุมชนโดยรอบ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในการดำเนินการ เช่น การประชุมร่วมกับ อบต./เทศบาล</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดให้ผู้รับหมายดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรังสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... ๒๕๖๓

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพ สาธารณสุขและบริการสาธารณะ	<p>ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพกาย: แนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต: ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล ความเดือดร้อนรำคาญของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณรอบโครงการเพิ่มขึ้นผลกระทบการบริการสุขภาพ - แนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น</p>	<p>1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วเพื่อเตือนไม่ให้ขับรถเร็วเกินไปทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนนและลดเสียงจากการสัญจรของรถยนต์</p> <p>2) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการโดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <p>3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>4) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ให้ชัดเจน และไม่ให้ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้ ปลอดภัยและปลอดภัย</p> <p>5) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยลดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ</p>	<p>ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอย่างดี
- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอย่างดี
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนส่งมอบรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่จะไปโน้มน้าวขอความร่วมมือและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพกาย: การสะสมของตะกอนและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังถังเก็บน้ำสำรองอาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต: ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล ความต้อร้อนรำคาญของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ</p> <p>ผลกระทบต่อบริการสุขภาพ: แนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น</p>	<p>1) การป้องกันการปนเปื้อนของถังเก็บน้ำใต้ดิน ด้วยการทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยวัสดุกันซึมประเภทสาร Non-Toxic (CHEMICRETEE) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นจนเกิดสนิม และออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน</p> <p>2) กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถังเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอบมุมของถังสำรองน้ำ โดยในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำจะกวาดตะกอนขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือขอบมุมของถังน้ำที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสารเคมีซึ่งอาจแตกต่างกันในการล้างทำความสะอาดจะเป็นการครั้งละถังเพื่อให้ถังที่เหลือสามารถสำรองน้ำใช้ของอาคารได้ โดยกำหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00 - 05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานภายในอาคาร ความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน</p>	<p>ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจ์สิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

ว.ช.น.น.น.น.น.

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ: การระบายน้ำจากกระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ สร้างระยะระบายน้ำสาธารณะ อาจก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจิต: ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความหวงกังวล ความเดือดร้อนรำคาญ</p> <p>ผลกระทบต่อการบริการสุขภาพ: แนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย</p>	<p>1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ</p> <p>1) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและออกแบบให้รองรับน้ำเสียจากกิจกรรมของโครงการได้อย่างเพียงพอ และสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนจะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าภายในโครงการ สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลเมืองอานาจเจริญ</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) โครงการมีการจัดการตะกอนส่วนเกินจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย มาตากและทำเป็นปุ๋ยของต้นไม้ภายในโครงการ หากมีจำนวนมากขึ้นจะส่งกำจัดโดยเทศบาลเมืองอานาจเจริญและดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องทุกปี</p>	<p>ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการบำบัดน้ำเสียและออกแบบให้รองรับน้ำเสียจากกิจกรรมของโครงการได้อย่างเพียงพอ และสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนจะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าภายในโครงการ สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลเมืองอานาจเจริญ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... 

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรจรัส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... 

(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมของโครงการที่ทำให้เป็นท้ายของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ผลกระทบต่อสุขภาพ: การถูกสัตว์ที่เป็นพาหะกัดหรือกัดหรือสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะทำให้มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคใช้เลือดออก โรคแท้งข้าง โรคท้องเสีย เป็นต้น ผลกระทบต่อสุขภาพจิต: ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความหวงกังวล ความเดือดร้อนราคาของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ ผลกระทบต่อการบริหารสุขภาพ: แนวโน้มมีความต้องการดูแลสุขภาพใช้บริการสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย		<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ 2) ทำความสะอาดท่อทิ้งน้ำให้มีเศษอาหารค้ำหรืออุดตัน 3) ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4) จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตามทางเดินในแต่ละชั้นของอาคาร ในส่วนห้องพักรับผู้ป่วยและตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักรับมูลฝอยรวมของโครงการ 5) ห้องพักรับมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวันแมลงสาบ เป็นต้น 6) ทำความสะอาดห้องพักรับมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 7) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร และห้องพักรับมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 	ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่จะไปในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่จะไปในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

Signature



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรงค์ศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
เนตนาภ
(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กิจกรรมการขุดคูระบายน้ำในโครงการ อุบัติเหตุจากจากรถร การสัญจรของผู้มาอยู่ในโครงการโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน	8) ติดตามประสานงานให้มีการจัดเก็บมูลฝอยของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถ และบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 2) จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถรวมทั้งป้ายต่าง ๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 3) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วเพื่อเตือนไม่ให้ขับรถเร็วเกินไป เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
กิจกรรมการใช้บริการภายในโครงการ หรือไฟฟ้าตัดวงจรออก ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้		1) ดำเนินการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542	ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติแล้วในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับอนุมัติแล้วในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนิภิส ตันเต็มทรัพย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน	<p>กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยและช่วยชีวิต FARA-FS (Fire Safety) Certified ของสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA, FIRE AND RESCUE ASSOCIATION)</p> <p>2) จัดให้มี แผนการเตรียมพร้อมรับอัคคีภัย ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมด้าน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร</p> <p>3) จัดให้มี แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนการอบรม การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	
4.4 สุขภาพ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ	ผลกระทบต่อสุขภาพ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุในช่วงระยะการดำเนินการ คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้	<p>1) ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้</p>	ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... **On**
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจสิริ)



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... **ส.น.ส.ก. ๕๖๖๕**
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอานาจเจริญ ระยะศึกษาเป็นกรณี (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1) พื้นที่สีเขียว หลังจากการพัฒนาโครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมดอยู่ที่ชั้นล่างขนาดพื้นที่ประมาณ 762.00 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 208.26 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของโครงการ 7.62 ตร.ม./คน ซึ่งตามข้อกำหนดของ สผ. กำหนดให้มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัยภายในโครงการไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม./คน</p> <p>2) สุขภาพ และทัศนียภาพ จากการเปรียบเทียบความสูงระหว่างอาคารของโครงการกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพบว่า อาคารของโครงการมีความสูงจากอาคารส่วนใหญ่ และมีความโดดเด่นไปจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการก่อสร้างจะเกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น และไม่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดการบดบังทัศนียภาพและสุขภาพของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์</p>	<p>2) ให้มีคนสวนไว้คอยดูแลต้นไม้ต้นไม้มิและดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ ตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ โดยตัดแต่งกิ่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสม</p> <p>3) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยเป็นแนว Buffer Zone เพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างพื้นที่โครงการและชุมชน</p> <p>4) ดูแลสภาพภายนอกของอาคารรวมทั้งสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สวยงามตามข้อกำหนด</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลอานาจเจริญ</p>	<p>สิ่งแวดล้อม</p>

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอานาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... *อ*.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันนรงค์สิริ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... *เนตรนภิส*.....
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>3) จากการศึกษาข้อมูลด้านทัศนียภาพ พบว่า สถานีพักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้บริเวณโครงการมากที่สุด คือ สวนสาธารณะเมืองเฉลิมพระเกียรติ วัตถุประสงค์สำราญนาค และวัดเทพมงคล ซึ่งเมื่อทำภาพเชิงซ้อน มองจากบริเวณดังกล่าวจะไม่เห็นพื้นที่โครงการ</p>		

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือนและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... 

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรกิจิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... 

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการติดตามตรวจสอบ/พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงระยะก่อสร้าง				
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1) สภาพภูมิประเทศ	พื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่โดยรอบ	ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข	ทุกวัน	เจ้าของโครงการ
2) ระดับเสียง	จำนวน 2 ตำแหน่ง - พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล - ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ	- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงรบกวน	- พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (ทุกวันตลอดช่วงเวลาทำฐานราก หลังจากนั้น 1 ครั้ง/เดือน) - ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ (1 ครั้ง/เดือน)	เจ้าของโครงการ
3) ความสั่นสะเทือน	จำนวน 2 ตำแหน่ง - พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล	- ค่าความสั่นสะเทือน (ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PpV))	- ช่วงทำฐานราก (ทุกวันที่มีการดำเนินการ) - ช่วงหลังจากที่ทำฐานรากแล้วเสร็จ (1 ครั้ง/เดือน)	เจ้าของโครงการ
4) คุณภาพอากาศ	จำนวน 2 ตำแหน่ง - พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล - ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ	- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	- พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (ทุกวันตลอดช่วงเวลาทำฐานราก หลังจากนั้น 1 ครั้ง/เดือน) - ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ (1 ครั้ง/เดือน)	เจ้าของโครงการ
5) การพังทลายของดิน		- ตรวจสอบการพังทลายของดิน ไม่ให้มีการพังทลายลูกถ้วยเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ - ตรวจสอบการพังทลายของดิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารข้างเคียงในช่วงก่อสร้าง เป็นประจำทุกวัน	- ทุกวัน ในช่วงที่มีการทำฐานราก	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างดี
- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรจสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



๐๖

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการติดตามตรวจสอบ/พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6) คุณภาพน้ำ	พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล	ติดตามตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ที่เกิดจากการก่อสร้าง และกิจกรรมการใช้น้ำของคณาฯ ไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ภายในโรงพยาบาล และพื้นที่โดยรอบ	1 ครั้ง/เดือน	เจ้าของโครงการ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
1) การใช้น้ำ	พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ - การรณรงค์ให้คณาฯใช้น้ำอย่างประหยัด - การตรวจสอบสภาพระบบจ่ายน้ำ - การจัดทำน้ำดื่มที่สะอาดให้แกคณาฯให้เพียงพอ - จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดสำหรับคณาฯอย่างพอเพียงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมและเพียงพอ - ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบระบบกำจัดน้ำเสียและปรับปรุงให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 	1 ครั้ง/เดือน	เจ้าของโครงการ
2) การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> - นำน้ำในบ่อตกตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการฉีดพรมน้ำถนน - ทางเข้า-ออกของอาคารก่อสร้าง และในบริเวณที่อาจเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากอาคารก่อสร้าง 	1 ครั้ง/เดือน	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบให้โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาคำนึงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจ์ศิริ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
 (รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการติดตามตรวจสอบ/พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3) การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	ระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างอาคารพัก พยาบาล	- การสะสมของขยะในตะแกรงตกขยะ - การสะสมของตะกอนดินในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ - สภาพการใช้งานและอายุการใช้งานของเครื่องสูบน้ำ	1 ครั้ง/สัปดาห์	เจ้าของโครงการ
4) การป้องกันอัคคีภัย	พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล	- ตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบป้ายบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด ให้อยู่ ในสภาพดี - ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง แบบมือถือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ เข้าถึงได้อย่างสะดวก	1 ครั้ง/สัปดาห์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 1 ครั้ง/เดือน	
5) การจัดการมูลฝอย	พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล	- ติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย ที่เกิดจากการก่อสร้าง และ กิจกรรมต่าง ๆ ของคนงาน 1) ความสะอาด 2) ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 3) สภาพของถังภาชนะใส่มูลฝอย	ทุกวัน	เจ้าของโครงการ
6) การใช้พลังงานและไฟฟ้า	ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารพัก พยาบาล	- สภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า - อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า	1 ครั้ง/เดือน	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- รักรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างดี
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันวรรจศิริ)



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....
(รศ.ดร. เนตรนภัส ตันเต็มทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการติดตามตรวจสอบ/พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7) การคมนาคมขนส่ง	ถนนด้านหน้าและด้านข้างของโครงการ	วิธีติดตามตรวจสอบ/พารามิเตอร์ 1) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพฝุ่นละอองที่อาคารพักพยาบาลทุกสัปดาห์ก่อสร้าง ไม่ให้มีการหกหล่นของวัสดุ ทุกครั้งที่มีการขนส่ง 2) ตรวจสอบการจราจรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการบนถนน สาธารณะ 3) ตรวจสอบป้ายเตือนการจราจร เส้นทางขนส่ง และการจัดการ จราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 4) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งและการ สัญจรภายในโครงการและถนนรอบโครงการ โดยระบุถึงความเสียหาย สาเหตุของอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง	ทุกครั้งที่มีการขนส่งวัสดุเข้าออก ทุกวันตลอดเวลาก่อสร้าง 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ	เจ้าของโครงการ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
1) ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม	พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล และชุมชนโดยรอบ	- มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง - การติดตั้งป้ายบอกขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง รื้อรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และโครงการเหล็กแข็งแรง ซึ่งด้วยผ้าใบหรือตาข่ายชนิดหนาครอบอาคาร - การจัดการเรื่องร้องเรียน	1 ครั้ง/ 1 เดือน	เจ้าของโครงการ
2) สุขภาพ	พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด	1 ครั้ง/ 1 เดือน 1 ครั้ง/ 1 เดือน	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขให้เสนออย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาค่าเงินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการติดตามตรวจสอบ/พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	พื้นที่โรงพยาบาล และชุมชนโดยรอบ	ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด	1 ครั้ง/ 1 เดือน	เจ้าของโครงการ
3) สุขทรียภาพ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ	พื้นที่ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล	ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	1 ครั้ง/เดือน	เจ้าของโครงการ
ช่วงระยะดำเนินการ				
ทรัพยากรกายภาพ				
1) เสียง	พื้นที่โรงพยาบาล	- ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน ไม่สับสนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1 ครั้ง/เดือน	เจ้าของโครงการ
2) มลพิษทางอากาศ	1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติด เครื่องรถยนต์ จำกัดความเร็ว เป็นต้น	1) ตรวจสอบความสะอาด 2) ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด 3) ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่สับสนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1) 1 ครั้ง/วัน 2) 1 ครั้ง/วัน 3) 1 ครั้ง/ 1 เดือน	เจ้าของโครงการ
3) มุ่่นละออง	ถนนภายในพื้นที่โครงการ	1) ตรวจสอบความสะอาด	1 ครั้ง/วัน	เจ้าของโครงการ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
1) การใช้น้ำ	ระบบจ่ายน้ำประปาของโรงพยาบาล	ตรวจสอบเส้นท่อประปา การทำงานของปั๊มน้ำและวาล์วต่างๆ	1 ครั้ง/เดือน	เจ้าของโครงการ
2) การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล 1) ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2) หลังจากผ่านการบำบัดบริเวณบ่อกัก	pH, TS, TDS, Oil and Grease, Fecal Coliform Bacteria และ Residual Chlorine ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง/เดือน	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นโครงการให้แนบอย่างชัดเจน
- กำหนดให้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบวิธีส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรังสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



๐๖

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการติดตามตรวจสอบ/พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	3) บ่อพักน้ำก่อนออกจากโครงการ 1) รางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ ในพื้นที่โรงพยาบาล 2) ตะแกรงดักขยะ	สิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด - ตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำในรางระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ - ทำความสะอาดและตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำที่ตะแกรงดักขยะ	1 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงฤดูฝน	เจ้าของโครงการ
4) การป้องกันอัคคีภัย	พื้นที่โรงพยาบาล	- ตรวจสอบ ป้าย เครื่องหมาย แสดงการหนีไฟ เส้นทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพดีและ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง แบบมือถือ หัวรับน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง และ อุปกรณ์ในตู้ FHC ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเข้าถึงได้อย่างสะดวก - ตรวจสอบแรงดัน และสภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบการให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	1 ครั้ง/3 เดือน 1 ครั้ง/ปี	เจ้าของโครงการ
5) การจัดการมูลฝอย	ถังขยะ, ห้องพักมูลฝอยทั่วไป, ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยพิเศษ	1) ตรวจสอบการเก็บขนมูลฝอย และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขน มูลฝอย โรงพักมูลฝอยทุก 1 เดือน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ประเมินผล	1 ครั้ง/เดือน	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ- เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบให้ยื่นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

ON

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

๕๗๖๖๖๖๖๖

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการติดตามตรวจสอบ/พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		2) ตรวจสอบการบำรุงรักษา ระบบการเก็บขมมูลฝอย โรงพักมูลฝอยทุก 1 เดือน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ ประเมินผล	1 ครั้ง/เดือน	
		2.1) การบำรุงรักษาประจำวัน คือ - บันทึกการเก็บขยะประจำวัน และเวลาในการเก็บขน - ปริมาณขยะในแต่ละวัน ของแต่ละชนิดขยะ - ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย	1 ครั้ง/วัน	
		2.2) การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์ คือ - บันทึกการรั่วซึม ขยายของขยะติดเชื้อ - ทำความสะอาดโรงพักมูลฝอย	1 ครั้ง/สัปดาห์	
		2.3) การบำรุงรักษาประจำเดือน - บันทึกการเก็บขยะและสรุปผลทุก 1 เดือน - ตรวจสอบโรงเรือนเก็บมูลฝอย มุ่งลวดต้องไม่ชำรุด ประตูปิด - เปิด ต้องไม่ชำรุด สามารถใช้งานได้	1 ครั้ง/เดือน	
		2.4) บันทึกผลการสรุปปริมาณขยะประจำปี	1 ครั้ง/ปี	
5) การใช้พลังงานและไฟฟ้า	พื้นที่โรงพยาบาล	- จัดทำสถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ และของแต่ละหน่วยงานในโครงการ	1 ครั้ง/1 เดือน	เจ้าของโครงการ
6) การคมนาคมขนส่ง	ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจสอบใหม่สภาพดี มองเห็นอย่างชัดเจน และไม่เปลี่ยน	1 ครั้ง/3 เดือน	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณหน้าโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... *Or*

(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันรรจสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ..... *เนตรนภัส*

(รศ.ดร. เนตรนภัส ตันเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารพยาบาล โรงเรียนอาชีวอนามัย (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการติดตามตรวจสอบ/พารามิเตอร์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
1) ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม	พื้นที่โรงพยาบาล และชุมชนโดยรอบ	- การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินงานก่อสร้าง - การติดตั้งป้ายบอกขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง รื้อรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และการจัดการเรื่องร้องเรียน	1 ครั้ง/ 1 เดือน	เจ้าของโครงการ
2) สุขภาพ	พื้นที่โรงพยาบาล และชุมชนโดยรอบ	- ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด	1 ครั้ง/ 1 เดือน	เจ้าของโครงการ
3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	พื้นที่โรงพยาบาล	- ตรวจวัดสภาพอากาศชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ อุณหภูมิ เสียง แสงสว่าง เทียบกับมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ของกระทรวงแรงงานและมาตราชูฐานของกระทรวงสาธารณสุข	1 ครั้ง/ 6 เดือน	
		- ตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นประจำ และตรวจเพื่อหาสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวอนามัย เช่น การได้ยิน โรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อ	1 ครั้ง/ปี	
		- ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ	1 ครั้ง/สัปดาห์	

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอาชีวอนามัย จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความคิดเห็นโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นของสัญญาก่อสร้าง
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ จันทรรุ่งสินธุ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาชีวอนามัย





ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(รศ.ดร. เนตรนภิส ต้นเต็มทรัพย์)

บุคคลธรรมตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี





หมายเหตุ : โครงการ หมายถึง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีอำนาจ

รูปที่ 1 ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....


(แพทย์หญิงอุไรวรรณ ก้านทองศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี





ก่อสร้าง	ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง	พิกัด (Zone 48 P)
1. อาคารพักพยาบาล	① พื้นที่ก่อสร้างโครงการอาคารพักพยาบาล	459902.00 E 1754291.00 N
	② ตำแหน่งจุดตรวจอำนาจเจริญ	459746.00 E 1754273.00 N

คำอธิบายสัญลักษณ์

 พื้นที่โครงการ

 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


รูปที่ 2 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....




(แพทย์หญิงอุไรวรรณ สำนองสีดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....


(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี





รูปที่ 3 เส้นทางขนส่งคนงาน และวัสดุก่อสร้าง

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....



(แพทย์หญิงอุไรวรรณ วงศ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล

ตุลาคม 2563 ลงชื่อ.....

เนตรนภิส

(รศ.ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



