



ที่ ทส 1009.5/ 9470

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 สิงหาคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อพาร์ทเมนท์ ซอยสุขุมวิท 30

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/4847
ลงวันที่ 29 เมษายน 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อพาร์ทเมนท์ ซอยสุขุมวิท 30 ของบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 29/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อพาร์ทเมนท์ ซอยสุขุมวิท 30 ของบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 30 (ซอยสันติคุณมาน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 1-0-1 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (ประเภทเช่า) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวม 36 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 8,073.4 ตารางเมตร โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 43/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อพาร์ทเมนท์ ซอยสุขุมวิท 30 ของบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด โดยให้ บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิวรรณ กุริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ที่โครงการ อพาร์ทเมนท์ ซอยสุขุมวิท 30
 ของบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อพาร์ทเมนท์ ซอยสุขุมวิท 30 ของบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 30 (ซอยสันติดินถุมาน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 1-0-1 ไร่ เป็นโครงการ ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมประเภทเช่า ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก 36 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 8,073.4 ตารางเมตร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อพาร์ทเมนท์ ซอยสุขุมวิท 30 ของบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ


 กรรกฎาคม 2556.....
 
 กรรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเขวาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 (นางสาวพินิดา พินพยุร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ดร. นงนิตย์ พลกุล

กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวลักขมีย์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเขาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



๒๕๖๓



ตุลาคม 2556.....

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาหารที่เม็นท์ ซอยสุขุมวิท 30 ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 30 (ซอยสันติถนุमान) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</p> <p>ทางกายภาพ</p> <p>1.1 ภูมิประเทศและภูมิสัณฐาน</p>	<p>สภาพภูมิประเทศปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นพื้นที่ราบระดับความสูงของพื้นที่ไม่แตกต่างจากซอยสุขุมวิท 30 ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ โดยในการก่อสร้างจะมีการปรับถมระดับพื้นที่ให้สูงกว่าเดิม +0.1 เมตร และในการก่อสร้างชุดดินลึก -7.60 เมตร เพื่อสร้างชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จากนั้นวางระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถึงเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียรวม และระบบระบายน้ำซึ่งเมื่อแล้วเสร็จสภาพภูมิประเทศจะปรับเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างอาคารสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น โดยใช้ระยะเวลาสำหรับงานเสาเข็มและฐานรากรวม 60 วัน หรือประมาณ 2 เดือน ผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมในด้านอื่นๆ ในระดับความรุนแรงที่ต่างกัน เช่น การขุดดินเพื่อสร้างชั้นใต้ดิน ดังนั้น ผลกระทบต่อภูมิประเทศและภูมิสัณฐานอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>1. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรื้อผ้าใบสูงอย่างน้อย 3 เมตรต่อจากแนวคอนกรีตอีกชั้นหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีกำแพงอิฐล้อมรอบพื้นที่โครงการไว้แล้ว</p> <p>2. กต Sheet Pile รอบบริเวณที่จะทำการก่อสร้างชั้นใต้ดินทั้ง 2 ชั้น โดยจะต้องมั่นคงแข็งแรงและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรที่ชำนาญ</p> <p>3. จัดทำตารางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างพร้อมบ่อตกตะกอนดิน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ภาพที่ 1)</p> <p>4. ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ข้างเคียง</p>	<p>1. ตรวจสอบสภาพรื้อผ้าใบที่อยู่โดยรอบแนวเขตโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบบริเวณใดชำรุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p>


กรกฎาคม 2556.....

 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้อำนวยการจางนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

 (นางสาวพินดา พิมพ์พร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 ดินและการชะล้างพังทลายของดิน</p>	<p>เนื่องจากโครงการปรับถมระดับดินให้สูงกว่าดินเดิม 0.1 เมตร จึงอาจก่อให้เกิดน้ำขังในบริเวณที่ต่ำกว่า แต่โครงการสร้างระบบระบายน้ำรองรับน้ำผิวดินรอบโครงการ นอกจากนี้เพื่อสร้างชั้นได้ดินโครงการต้องขุดดินออกเป็นปริมาตร 11,308 เมตร และปริมาตรดินถม 7,588.19 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นปริมาณดินที่ต้องขนออก 3,719.81 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ขนวันละ 2 เที่ยว โดยแนวขุดดินออกนั้นอยู่ติดกับถนนสาธารณะสุขุมวิท 30 เป็นระยะห่าง 1 เมตร จึงอาจก่อให้เกิดการสไลด์ของตัวดินต่อเนื่องที่ข้างเคียง และการชะล้างพังทลายของดินในโครงการ แต่ทั้งนี้โครงการได้กำหนดมาตรการฯ ไว้เพื่อลดผลกระทบ จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1. จัดทำรั้วกำแพงโดยรอบโครงการเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>2. ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคาร ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการและโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</p> <p>3. เมื่อมีการขุดดินบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะโครงการต้องจัดให้มีสิ่งกั้นตึกหรือราวกันบริเวณนั้น และติดตั้งป้ายเตือนอันตรายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งติดตั้งไฟแสงสว่างอย่างเพียงพอ และติดตั้งสัญญาณไฟสีแดงกระพริบเตือนอันตรายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน</p> <p>4. เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพงโครงการจะต้องจัดให้มีที่ค้ำยัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยและต้องตรวจสอบค้ำยัน เข็มพืดและฐานรากให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>5. กต Sheet Pile รอบบริเวณที่จะก่อสร้างชั้นใต้ดินทั้ง 2 ชั้น โดยจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรที่ชำนาญ</p>	<p>1. ตรวจสอบความแข็งแรงของแนวกำแพงกันดินพัง (Sheet Pile) ระบบค้ำยัน และรั้วผ้าใบรอบโครงการรอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>2. ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของแนวกำแพงกันดินก่อนดำเนินการก่อสร้าง เป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>

กรกฎาคม 2556.....

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ
 (นางสาวสุวิมล วัฒนศิริ) (นางสาวพินิตา พิณเพชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>6. ถ่ายภาพอ้างอิงบริเวณสิ่งก่อสร้างโดยรอบโครงการไว้เป็นหลักฐาน ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ</p> <p>7. ใช้วิธีการฐานรากแบบเสาเข็มชนิดเจาะ (Bored Pile) โดยในระหว่างการทำงานกำหนดให้มีวิศวกรโครงการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้</p> <p>8. ดินที่ได้จากการเจาะเข็มใช้เทคนิคการแทนที่ดิน รวมถึงดินจากการขุดดินเพื่อสร้างชั้นใต้ดินให้นำมาเก็บกองในที่ที่จัดไว้เพื่อรอการนำไปปรับถม ปรับถมพื้นที่ถนน และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการต่อไป</p> <p>9. ทำประกันภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยแสดงตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>10. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันมิให้อาคารที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้รับความเสียหาย</p> <p>11. ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าเกิดดินสไลด์ ทรุดสร้างความเสียหายหรือเดือดร้อน ราคามูลค่าระหว่างการก่อสร้าง</p>	

กรกฎาคม 2556

ดิฉันทน์
ปิยะสมบัติกุล
 (นางสาวลัทธินันท์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ปิยะสมบัติกุล
ปิยะสมบัติกุล
 (นางสาวพินิตา พินพิบูล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p> <p>1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ในช่วงของการก่อสร้าง การขุดดินเพื่อทำฐานรากอาคาร และก่อสร้างขึ้น ได้ดินจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ราคาต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>2. ฝุ่นละอองจากการขุดดินและขนส่งวัสดุก่อสร้าง เส้นทางที่ใช้ในการขนดินและขนส่งวัสดุก่อสร้าง คือ ถนนสุขุมวิท 30 เป็นถนนสายหลักในการขนส่ง โดยมีจำนวนเที่ยวในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง 2 เที่ยว/วัน ขนดิน 2 เที่ยว/วัน และขนส่งคนงาน 4 เที่ยว/วัน รวมจำนวนเที่ยวขนส่ง 8 เที่ยว/วัน อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองการร่วงหล่น ของดินหรือวัสดุก่อสร้างจากการขนส่ง และดินที่ติดมากับล้อรถ คาดว่า ผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิด จากก๊าซ ไอเสียของเครื่องจักรและจากยานพาหนะที่แล่นเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ เพื่อขนดินและขนส่งหรือย้ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ โดยจำนวนเที่ยวในการขนดินจากการทำฐานรากและขนส่งวัสดุก่อสร้าง 8 เที่ยว/วัน โดยมีภาระขนส่งกันอย่างต่อเนื่องภายใน 1 ชั่วโมง ดังนั้น จำนวนเที่ยวการขนส่งในช่วงก่อสร้าง 8 เที่ยว/ชั่วโมง จากการประเมิน คุณภาพอากาศ โดยรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบันบริเวณพื้นที่ โครงการ MELA GRANDE ในซอยสุขุมวิท 25 ระยะห่างจากพื้นที่</p>	<p>ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใหม่ ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกตัวก่อสร้างใหม่ชนิดเพื่อ ป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก</p> <p>3. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน</p> <p>4. จัดให้มีปล่องชั่วคราว สำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างและป้องกัน ฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งขยะ</p> <p>5. ฉีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>6. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันตัวอาคาร โดยยึดติดกับผนังด้าน นอก มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้าง ตลอดจนอาคาร และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา</p> <p>7. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วผ้าใบสูงอย่างน้อย 3 เมตรต่อจากแนว คอนกรีตที่ขึ้นขึ้นซึ่งปัจจุบันมีกำแพงอิฐล้อมรอบพื้นที่โครงการไว้ แล้ว</p>	<p>1. ตรวจสอบการบรรทุก โดย ตรวจสอบการปิดคลุม ความเร็ว ช่วงเวลา การจราจร ตลอดจนระยะเวลา ที่มีการบรรทุกวัสดุและ อุปกรณ์การก่อสร้าง</p> <p>2. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ที่ ตรวจวัด ได้แก่</p> <p>2.1 ตรวจวัด PM-10, TSP</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ ทุกวัน</p> <p>ช่วงก่อสร้างฐานราก และ รายงานผลทุกสัปดาห์</p> <p>หลังจากนั้นให้ตรวจวัด ทุก 1 เดือน ตลอดจนระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep (ภาพที่ 2) ตรวจทุกวันเฉพาะที่มีการ ก่อสร้างฐานรากและ</p>	

นางสาวพิณดา พินทุกุล (นางสาวพิณดา พินทุกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2556

กรุงเทพมหานคร 2556

กรุงเทพมหานคร 2556

ตารางที่ 1 (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																																		
<p>โครงการประมาณ 1,400 เมตร เมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม 2555 พบว่า</p> <table border="1" data-bbox="363 1093 954 1742"> <thead> <tr> <th>พารามิเตอร์</th> <th>ผลประเมิน</th> <th>ผลการตรวจวัด</th> <th>รวม</th> <th>มาตรฐาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)</td> <td>0.001191</td> <td>0.187</td> <td>0.188191</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)</td> <td>0.000404</td> <td>0.097</td> <td>0.097404</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (มก./ลบ.ม./ชม.)</td> <td>0.000324</td> <td>0.0015</td> <td>0.0015324</td> <td>34.20</td> </tr> <tr> <td>ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)</td> <td>0.000776</td> <td>0.024</td> <td>0.024776</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td>ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)</td> <td>0.000015</td> <td>0.012</td> <td>0.012015</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) (มก./ลบ.ม./ชม.)</td> <td>0.000084</td> <td>2.83</td> <td>2.830084</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>สรุปมลพิษและฝุ่นละอองที่ระบายนอกจากการยกยัดและการก่อสร้าง เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน พบว่าทุกค่าไม่เกินมาตรฐาน</p> <p>อย่างไรก็ตาม จะกำหนดมาตรการ เพื่อลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุดต่อไป</p>	พารามิเตอร์	ผลประเมิน	ผลการตรวจวัด	รวม	มาตรฐาน	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.001191	0.187	0.188191	0.33	ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.000404	0.097	0.097404	0.12	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000324	0.0015	0.0015324	34.20	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000776	0.024	0.024776	0.32	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000015	0.012	0.012015	0.78	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000084	2.83	2.830084	-	<p>โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>8. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำกับคนงานไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างทั้งหลายร่วงหล่นออกนอกอาคารเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ในอาคารข้างเคียง</p> <p>9. ติดตั้งแผงกันตกตลอดแนวได้ชั้นที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น</p> <p>10. หากมีเหตุร้องเรียนกับโครงการให้รับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น</p> <p>11. ดินที่ขุดออกเพื่อวางฐานราก ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และสร้างชั้นที่จอดรถ ต้องนำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ ห่างจากระบบระบายน้ำชั่วคราวการขุดและถมดินในช่วงก่อสร้างต้องกำชับให้ ผู้รับเหมามาปฏิบัติตาม พรบ. การขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด</p> <p>12. จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถยนต์ก่อนออกนอกโครงการ</p> <p>13. ทำรั้วชั่วคราวล้อมรอบบริเวณพื้นที่นำดินไปถมหรือกองเก็บ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกองดิน</p> <p>14. กำหนดเวลาในการขนส่งดิน/ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลา ประมาณ 09.00 -15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงโมงเร่งด่วน (06.30-08.30 น.) และในช่วงเย็นเวลา 16.00-18.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงโมงเร่งด่วนและลดผลกระทบในการก่อความรำคาญให้กับชุมชน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>รายงานผลทุกสัปดาห์</p> <p>2.2 ตรวจวัด CO, SO₂, HC และ NO₂ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง โดยตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>3. ตรวจสอบเรื่อง การร้องเรียนจากชุมชน โดยรอบ ในขณะที่ก่อสร้าง ว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีการแก้ไขปัญหาไปแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยตรวจ-สอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง</p> <p>4. ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของปั้นจั่นหรือทาวเวอร์เครนทุก 3 เดือน</p>
พารามิเตอร์	ผลประเมิน	ผลการตรวจวัด	รวม	มาตรฐาน																																	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.001191	0.187	0.188191	0.33																																	
ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.000404	0.097	0.097404	0.12																																	
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000324	0.0015	0.0015324	34.20																																	
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000776	0.024	0.024776	0.32																																	
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000015	0.012	0.012015	0.78																																	
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000084	2.83	2.830084	-																																	

กรกฎาคม 2556

Amat Aunthabanya


(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้ชำนาญานาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินพิฑูร์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

2556



ตารางที่ 1 (ต่อ 5)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>3. ผลกระทบจากการปฐพีของเศษวัสดุจากการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างอาคารอาจมีผลกระทบจากการปลิว หรือร่วงหล่นของ เศษวัสดุจากการก่อสร้าง ต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>15. ขอความร่วมมือกับเจ้าของรถบรรทุกให้ดูแลรักษาสภาพ เครื่องยนต์ของรถบรรทุกให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการ เกิดเขม่า ควันดำ หรือโอกาสที่รถเสียกีดขวางการจราจรบนถนน สาธารณะ</p> <p>16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับเรื่องร้องเรียนในสำนักงานของ โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และให้รับดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และยุติธรรม</p> <p>17. ให้ผู้รับเหมาสอบถามราษฎรที่อาศัยอยู่ข้างเคียงโครงการ อย่างสม่ำเสมอว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งรับดำเนินการแก้ไขปัญหา/ชดเชย โดยเร็ว เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนโดยรอบ และลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้</p> <p>18. ติดป้ายบอกพื้นที่ที่สามารถยกได้ไว้ที่ทาวเวอร์เครน</p> <p>19. ห้ามยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของทาวเวอร์เครนเกินจากขอบเขต พื้นที่โครงการ</p> <p>20. จัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของปั้นจั่น/ ทาวเวอร์เครนทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยผู้ตรวจสอบต้องเป็นวิศวกรเครื่องกล ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับที่กำหนดไว้</p>	

Amn Anantapong

กรกฎาคม 2556



ปิยะสมบัติกุล

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรกฎาคม 2556

(นางสาวพินิตา พินนพธร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																																		
<p>1.4 เสียงและควมสั่นสะเทือน</p>	<p>1. ผลกระทบด้านเสียง</p> <p>เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ MELA GRANDE ในซอยสุขุมวิท 25 ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 1,400 เมตร เมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม 2555 (Leq 24 hr. 57.5 dB(A), Lmax 96.7 dB(A)) มารวมในการประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากโครงการต่ออาคารข้างเคียงและจุดอ่อนไหว (Receptor) ที่จะได้รับสรุปได้ดังต่อไปนี้</p>	<p>มาตรการด้านเสียง</p> <p>1. จัดทำรั้วชั่วคราวสูงอย่างน้อย 4 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดระดับความดังเสียงจากการก่อสร้าง ส่วนด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัยหลังที่ 1 หลังที่ 4 และ หลังที่ 5 ให้เพิ่มความหนาของรั้วโดยใช้ไม้อัด (Plywood) ที่มีความหนาอย่างน้อย 12 มิลลิเมตร จะสามารถลดระดับความดังเสียงลง 20 dB(A)</p> <p>2. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ</p> <p>3. ใส่ฝากรอบหรือตะแกรงครอบเครื่องจักร (radiator grille) ซึ่งสามารถลดค่าความดังได้ 2-3 dB(A)</p> <p>4. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้าไปจ้างแก่ผู้ก่อสร้างอยู่ติดกับพื้นที่โครงการก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินงานโครงการ และโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</p> <p>5. จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งเข้า-ออก โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Leq 24 ชม.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่โครงการ ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐาน รากและรายงานผลทุกสัปดาห์ - บริเวณโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep (ภาพที่ 2) ตรวจทุกวันเฉพาะที่มีการก่อสร้างฐาน รากและรายงานผลทุกสัปดาห์ <p>2. ตรวจวัดความสั่นสะเทือนในรอบ 1 วัน โดยมีความถี่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่โครงการ ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ 																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผู้รับเสียง (ห่าง, เมตร)</th> <th colspan="2">ก่อนติดตั้งไม้อัด</th> <th colspan="2">หลังติดตั้งไม้อัด</th> </tr> <tr> <th>รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))</th> <th>รวม Lmax (dB(A))</th> <th>รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))</th> <th>รวม Lmax (dB(A))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บ้านหลังที่ 1 (10 ม.)</td> <td>71.62</td> <td>96.71</td> <td>51.69</td> <td>76.71</td> </tr> <tr> <td>2. บ้านหลังที่ 2 (15 ม.)</td> <td>68.37</td> <td>96.71</td> <td>48.37</td> <td>76.71</td> </tr> <tr> <td>3. บ้านหลังที่ 3 (20 ม.)</td> <td>66.14</td> <td>96.70</td> <td>46.14</td> <td>76.70</td> </tr> <tr> <td>4. บ้านหลังที่ 4 (10 ม.)</td> <td>71.62</td> <td>96.71</td> <td>51.69</td> <td>76.71</td> </tr> <tr> <td>5. บ้านหลังที่ 5 (10 ม.)</td> <td>71.62</td> <td>96.71</td> <td>51.69</td> <td>76.71</td> </tr> </tbody> </table>	ผู้รับเสียง (ห่าง, เมตร)	ก่อนติดตั้งไม้อัด		หลังติดตั้งไม้อัด		รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	รวม Lmax (dB(A))	รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	รวม Lmax (dB(A))	1. บ้านหลังที่ 1 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71	2. บ้านหลังที่ 2 (15 ม.)	68.37	96.71	48.37	76.71	3. บ้านหลังที่ 3 (20 ม.)	66.14	96.70	46.14	76.70	4. บ้านหลังที่ 4 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71	5. บ้านหลังที่ 5 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71	<p>การผูกพันทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ</p> <p>นายสมเกียรติ และ นางสาวเกวลิน ปิยะสมบัติกุล</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด</p>	<p>นางสาวพินิตา พินพพร</p> <p>(นางสาวพินิตา พินพพร)</p> <p>ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด</p>	<p>กรกฎาคม 2556</p>
ผู้รับเสียง (ห่าง, เมตร)		ก่อนติดตั้งไม้อัด		หลังติดตั้งไม้อัด																																	
	รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	รวม Lmax (dB(A))	รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	รวม Lmax (dB(A))																																	
1. บ้านหลังที่ 1 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71																																	
2. บ้านหลังที่ 2 (15 ม.)	68.37	96.71	48.37	76.71																																	
3. บ้านหลังที่ 3 (20 ม.)	66.14	96.70	46.14	76.70																																	
4. บ้านหลังที่ 4 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71																																	
5. บ้านหลังที่ 5 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71																																	



กรกฎาคม 2556

นางสาวพินิตา พินพพร

(นางสาวพินิตา พินพพร)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 7)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ						มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	6. อาคารอยู่อาศัยรวมขนาด 19 ชั้น (15 ม.)	68.37	96.71	48.37	76.71		<p>ชั่วโมง</p> <p>6. กำหนดเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 dB(A) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 dB(A) - ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 dB(A) <p>7. ให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีผู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้าน เพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในกรณีชดเชยที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบเพื่อเรียกค่าเสียหาย และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้</p> <p>8. สำหรับการดำเนินงานหากต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรใกล้บ้านพักอาศัยในระยะประชิดให้ใช้กำแพงชั่วคราวล้อม</p>	
	7. American school of Bangkok (980 ม.)	58.51	96.70	38.51	76.70			
	8. Wells International School Tonglor (480 ม.)	60.71	96.70	40.71	76.70			
	9. Bangkok International Preparatory and Secondary School ("Bangkok Prep"). (420 ม.)	61.36	96.70	41.36	76.70			
	10. Early Learning Centre Family of International Schools in Bangkok THE PURPLE ELEPHANT (800 ม.)	58.94	96.70	38.94	76.70			
	11. โรงเรียนเจริญฤๅษีวิทยา (880 ม.)	58.73	96.70	38.73	76.70			

คณิศร อุดมทรัพย์
 วิศวกร
 2556



(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินพิชญ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 9)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ					มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม														
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="295 62 422 414">22. โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (980 ม.)</td> <td data-bbox="295 414 422 593">58.51</td> <td data-bbox="295 593 422 772">96.70</td> <td data-bbox="295 772 422 952">38.51</td> <td data-bbox="295 952 422 1131">76.70</td> <td data-bbox="295 1131 422 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 62 550 414">23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท (150 ม.)</td> <td data-bbox="422 414 550 593">68.37</td> <td data-bbox="422 593 550 772">96.71</td> <td data-bbox="422 772 550 952">48.37</td> <td data-bbox="422 952 550 1131">76.71</td> <td data-bbox="422 1131 550 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 62 598 414">มาตรฐาน</td> <td data-bbox="550 414 598 593">70</td> <td data-bbox="550 593 598 772">115</td> <td data-bbox="550 772 598 952">70</td> <td data-bbox="550 952 598 1131">115</td> <td data-bbox="550 1131 598 1310"></td> </tr> </table> <p data-bbox="598 62 742 414">หมายเหตุ : ค่าที่ประเมินเป็นค่าที่รวมกับระดับเสียงในปัจจุบันแล้ว</p> <p data-bbox="598 414 742 1041">ส่วนใหญ่ระดับเสียงจากการทำงานรากของโครงการต่อ Receptor มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบ้านพักอาศัยหลังที่ 1 4 และ 5 ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 70 dB(A) ซึ่งจะกำหนดมาตรการฯ เพื่อลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุดต่อไป ทั้งนี้ ไม่เกินระดับเสียงสูงสุดที่กำหนดไว้ 115 dB(A) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540</p>	22. โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (980 ม.)	58.51	96.70	38.51	76.70		23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท (150 ม.)	68.37	96.71	48.37	76.71		มาตรฐาน	70	115	70	115		<p data-bbox="295 414 422 1041">2. ผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน</p> <p data-bbox="295 593 422 1041">เมื่อนำผลการประเมินผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากโครงการ ต่ออาคารข้างเคียงและจุดอ่อนไหว (Receptor) ที่จะได้รับสรุปได้ ดังต่อไปนี้</p>	<p data-bbox="295 1041 422 1888">มาตรการด้านแรงสั่นสะเทือน</p> <p data-bbox="295 593 742 1888">1. การทำฐานรากใช้เสาเข็มเจาะ (Bore Pile) เพื่อป้องกันผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน ที่อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง และก่อนที่จะขุดเจาะทำฐานรากให้ผู้รับเหมาแจ้งให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า</p>	<p data-bbox="295 1888 422 2114">มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
22. โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (980 ม.)	58.51	96.70	38.51	76.70																	
23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท (150 ม.)	68.37	96.71	48.37	76.71																	
มาตรฐาน	70	115	70	115																	

กรกฎาคม 2556.....
คณิศร อรรถกฤษณ์
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



.....
 (นางสาวพินิตา พินพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 10)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผู้รับผลกระทบ</th> <th rowspan="2">ระยะห่าง (เมตร)</th> <th colspan="5">ความไวของจุดสูงสุด (มิลลิกรัม)</th> </tr> <tr> <th>Bored Pile</th> <th>Cum Shovel drop (slurry wall)</th> <th>Hydro Mill (slurry wall) (in soil)</th> <th>Loaded Trucks</th> <th>Small Bulldozer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บ้านหลังที่ 1</td> <td>10</td> <td>0.183573</td> <td>0.134354</td> <td>0.005321</td> <td>0.050549</td> <td>0.001995</td> </tr> <tr> <td>2. บ้านหลังที่ 2</td> <td>15</td> <td>0.099925</td> <td>0.073133</td> <td>0.002896</td> <td>0.027515</td> <td>0.001086</td> </tr> <tr> <td>3. บ้านหลังที่ 3</td> <td>20</td> <td>0.064903</td> <td>0.047501</td> <td>0.001881</td> <td>0.017872</td> <td>0.000705</td> </tr> <tr> <td>4. บ้านหลังที่ 4</td> <td>10</td> <td>0.183573</td> <td>0.134354</td> <td>0.005321</td> <td>0.050549</td> <td>0.001995</td> </tr> <tr> <td>5. บ้านหลังที่ 5</td> <td>10</td> <td>0.183573</td> <td>0.134354</td> <td>0.005321</td> <td>0.050549</td> <td>0.001995</td> </tr> <tr> <td>6. อาคารอยู่อาศัยรวม ขนาด 19 ชั้น</td> <td>15</td> <td>0.099925</td> <td>0.073133</td> <td>0.002896</td> <td>0.027515</td> <td>0.001086</td> </tr> <tr> <td>7. โรงเรียน American School of Bangkok</td> <td>980</td> <td>0.000189</td> <td>0.000138</td> <td>0.000005</td> <td>0.000052</td> <td>0.000002</td> </tr> <tr> <td>8. โรงเรียน Wells International School Tonglor</td> <td>480</td> <td>0.000552</td> <td>0.000404</td> <td>0.000016</td> <td>0.000152</td> <td>0.000006</td> </tr> <tr> <td>9. โรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School</td> <td>420</td> <td>0.000674</td> <td>0.000494</td> <td>0.000020</td> <td>0.000186</td> <td>0.000007</td> </tr> <tr> <td>10. โรงเรียน Early Learning Centre Family of International School in Bangkok THE PURPLE ELEPHANT</td> <td>800</td> <td>0.000257</td> <td>0.000188</td> <td>0.000007</td> <td>0.000071</td> <td>0.000003</td> </tr> <tr> <td>11. โรงเรียนเจริญฤๅษีวิทยา</td> <td>880</td> <td>0.000222</td> <td>0.000163</td> <td>0.000006</td> <td>0.000061</td> <td>0.000002</td> </tr> <tr> <td>12. Trinity International School</td> <td>440</td> <td>0.000629</td> <td>0.000460</td> <td>0.000018</td> <td>0.000173</td> <td>0.000007</td> </tr> <tr> <td>13. โรงเรียนศรีสิน</td> <td>700</td> <td>0.000313</td> <td>0.000229</td> <td>0.000009</td> <td>0.000086</td> <td>0.000003</td> </tr> </tbody> </table>	ผู้รับผลกระทบ	ระยะห่าง (เมตร)	ความไวของจุดสูงสุด (มิลลิกรัม)					Bored Pile	Cum Shovel drop (slurry wall)	Hydro Mill (slurry wall) (in soil)	Loaded Trucks	Small Bulldozer	1. บ้านหลังที่ 1	10	0.183573	0.134354	0.005321	0.050549	0.001995	2. บ้านหลังที่ 2	15	0.099925	0.073133	0.002896	0.027515	0.001086	3. บ้านหลังที่ 3	20	0.064903	0.047501	0.001881	0.017872	0.000705	4. บ้านหลังที่ 4	10	0.183573	0.134354	0.005321	0.050549	0.001995	5. บ้านหลังที่ 5	10	0.183573	0.134354	0.005321	0.050549	0.001995	6. อาคารอยู่อาศัยรวม ขนาด 19 ชั้น	15	0.099925	0.073133	0.002896	0.027515	0.001086	7. โรงเรียน American School of Bangkok	980	0.000189	0.000138	0.000005	0.000052	0.000002	8. โรงเรียน Wells International School Tonglor	480	0.000552	0.000404	0.000016	0.000152	0.000006	9. โรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School	420	0.000674	0.000494	0.000020	0.000186	0.000007	10. โรงเรียน Early Learning Centre Family of International School in Bangkok THE PURPLE ELEPHANT	800	0.000257	0.000188	0.000007	0.000071	0.000003	11. โรงเรียนเจริญฤๅษีวิทยา	880	0.000222	0.000163	0.000006	0.000061	0.000002	12. Trinity International School	440	0.000629	0.000460	0.000018	0.000173	0.000007	13. โรงเรียนศรีสิน	700	0.000313	0.000229	0.000009	0.000086	0.000003	<p>2. ก่อสร้างกำแพงกันดินรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ และทำเข็มพีต (Sheet Pile) รอบแนวเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างตัวอาคารเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินขณะก่อสร้างโดยทำให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้างอาคาร</p> <p>3. จัดให้มีวิศวกรโครงการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้</p> <p>4. จัดให้มีวิศวกรโครงการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้</p> <p>5. กำหนดเวลาทำงานของคนงานให้อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 08.00-17.00 น. เท่านั้น หากต้องทำงานล่วงเวลาต้องแจ้งให้ชุมชนรอบข้างทราบล่วงหน้า</p> <p>6. แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีวันหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบต่อรับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาานาน</p> <p>7. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p> <p>8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับเรื่องร้องเรียนในสำนักงานชั่วคราวของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรรอบข้างโครงการ และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน อย่าง</p>
ผู้รับผลกระทบ	ระยะห่าง (เมตร)			ความไวของจุดสูงสุด (มิลลิกรัม)																																																																																																					
		Bored Pile	Cum Shovel drop (slurry wall)	Hydro Mill (slurry wall) (in soil)	Loaded Trucks	Small Bulldozer																																																																																																			
1. บ้านหลังที่ 1	10	0.183573	0.134354	0.005321	0.050549	0.001995																																																																																																			
2. บ้านหลังที่ 2	15	0.099925	0.073133	0.002896	0.027515	0.001086																																																																																																			
3. บ้านหลังที่ 3	20	0.064903	0.047501	0.001881	0.017872	0.000705																																																																																																			
4. บ้านหลังที่ 4	10	0.183573	0.134354	0.005321	0.050549	0.001995																																																																																																			
5. บ้านหลังที่ 5	10	0.183573	0.134354	0.005321	0.050549	0.001995																																																																																																			
6. อาคารอยู่อาศัยรวม ขนาด 19 ชั้น	15	0.099925	0.073133	0.002896	0.027515	0.001086																																																																																																			
7. โรงเรียน American School of Bangkok	980	0.000189	0.000138	0.000005	0.000052	0.000002																																																																																																			
8. โรงเรียน Wells International School Tonglor	480	0.000552	0.000404	0.000016	0.000152	0.000006																																																																																																			
9. โรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School	420	0.000674	0.000494	0.000020	0.000186	0.000007																																																																																																			
10. โรงเรียน Early Learning Centre Family of International School in Bangkok THE PURPLE ELEPHANT	800	0.000257	0.000188	0.000007	0.000071	0.000003																																																																																																			
11. โรงเรียนเจริญฤๅษีวิทยา	880	0.000222	0.000163	0.000006	0.000061	0.000002																																																																																																			
12. Trinity International School	440	0.000629	0.000460	0.000018	0.000173	0.000007																																																																																																			
13. โรงเรียนศรีสิน	700	0.000313	0.000229	0.000009	0.000086	0.000003																																																																																																			

กรกฎาคม 2556

นางสาวปิยะสมิทธิ์ ปิยะสมิทธิ์

ปิยะสมิทธิ์ และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมิทธิ์ (นางสาวปิยะสมิทธิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมิทธิ์ แลนด์ จำกัด



..... 2556

(นางสาวปิยะสมิทธิ์ ปิยะสมิทธิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 11)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ										มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
14. โรงรับของเบา วัดทรัพย์	900	0.000215	0.000157	0.000006	0.000059	0.000002	9. จัดให้มีมาตรการชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทักอาศัยที่อยู่โดยรอบรับทราบถึงมาตรการชดเชยความเสียหาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯลฯ ก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	
15. โรงรับสินค้า พิมาย	760	0.000277	0.000203	0.000008	0.000076	0.000003			0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002
16. โรงเรียงสาย น้ำสี	840	0.000238	0.000175	0.000007	0.000066	0.000003			0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002
17. สถานทูตอัครราชทูต	880	0.000222	0.000163	0.000006	0.000061	0.000002			0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
18. สถานทูต ฟิลิปปินส์	160	0.002868	0.002099	0.000083	0.000790	0.000031			0.000031	0.000031	0.000031	0.000031	0.000031
19. สถานทูต บอร์เนียว	760	0.000277	0.000203	0.000008	0.000076	0.000003			0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002
20. สถานกงสุล ไต้หวัน	465	0.000579	0.000424	0.000017	0.000159	0.000006			0.000006	0.000006	0.000006	0.000006	0.000006
21. โรงขนบถบ้าน แก้ว (อาคาร มหาชน) สาขาพร้อม มิตร	720	0.000300	0.000220	0.000009	0.000083	0.000003			0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002
22. โรงขนบถถ่านหิน เวส สาขาชุมพร	980	0.000189	0.000138	0.000005	0.000052	0.000002			0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
23. ศูนย์บริการ สาธารณสุขุข10 สุชะวิท	150	0.003160	0.002313	0.000092	0.000870	0.000034			0.000034	0.000034	0.000034	0.000034	0.000034

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับผลกระทบต่อคน อาคาร สิ่งปลูกสร้างตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดย Whiffin และ Leonaed (1971) และระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่า

- บ้านพักอาศัยหลังที่ 1 ด้านทิศใต้ บ้านพักอาศัยหลังที่ 4 ด้านทิศเหนือ และบ้านพักอาศัยหลังที่ 5 ด้านทิศใต้ จะได้รับแรงสั่นสะเทือนในชั้นตอนของ Bore Pile (เจาะเข็ม) 0.183573 นิ้ววินาที ซึ่งความถี่ของแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่บนสะพาน และรับในช่วงเวลาสั้นๆ ส่วนในแง่

ตามที่แนบมา



กรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอวาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปิยะสมบัติแลตต์ จำกัด
 (นางสาวพินิตา พินพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนั้น จะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไป ที่มีผนังและเพดานเป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน หทราย น้ำ และโยต่างๆ) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้าเพดาน แบบยิปซั่มจะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย ตามเกณฑ์ที่นำเสนอไว้โดย Whiffik และ Leonaed (1971) และเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความเสียหายทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมตามมาตรฐาน DIN 4150</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักอาศัยหลังที่ 2 ด้านทิศตะวันตก และอาคารอยู่อาศัยรวมขนาด 19 ชั้น จะได้รับแรงสั่นสะเทือนในขั้นตอนของ Bore Pile (เจาะเข็ม) 0.099925 นิ้ว/วินาที ซึ่งถ้าความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะรู้สึก ร้ายกว่า ส่วนในแง่ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนั้น จะไม่เสียต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมตามเกณฑ์ที่นำเสนอไว้โดย Whiffik และ Leonaed (1971) และไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ตามมาตรฐาน DIN 4150 - บ้านพักอาศัยหลังที่ 3 ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะได้รับแรงสั่นสะเทือนในขั้นตอนของ Bored Pile (เจาะเข็ม) 0.064903 นิ้ว/วินาที ซึ่งถ้าความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะรู้สึก ร้ายกว่า ส่วนในแง่ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนั้น จะไม่เสียต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ตามเกณฑ์ที่นำเสนอไว้โดย Whiffik และ Leonaed (1971) และไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ตามมาตรฐาน DIN 4150 		

นางสาวพิชิตา พิชิตกุล

กรรมการบริษัท - วิศวกร



กรกฎาคม 2556

(นางสาวพิชิตา พิชิตกุล) และ นางสาวยาวลักษณ์ พิชิตกุล (วิศวกร)

กรรมการผู้อำนวยการนาม บริษัท พิชิตภัณฑ์แลนด์ จำกัด

(นางสาวพิชิตา พิชิตกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>- บริเวณพื้นที่อ่อนไหวอื่นๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ได้แก่ American School of Bangkok , Wells International School Tonglor, Bangkok International Preparatory and Secondary School ("Bangkok Prep"), Early Learning Centre, โรงเรียนเจริญญานวิทยานานาชาติ Trinity International School, โรงเรียนสาธิตวชิรลิน โรงเรียนอนุบาลวิสาขาลัย โรงเรียนสาธิตนานาชาติ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถานทูตอังกฤษ สถานทูตฟิลิปปินส์ สถานทูตเยอรมนี สถานทูตไต้หวัน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท และศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท จะได้รับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นตอนของ Bored Pile (เจาะเข็ม) อยู่ในช่วง 0.000189-0.00316 นิ้ว/วินาที ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภท ตามเกณฑ์ที่นำเสนอไว้โดย Whiffik และ Leonaed (1971) และไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ตามมาตรฐาน DIN 4150 ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการควบคุมช่วงก่อสร้างงานสำหรับงานเจาะเสาเข็มและวางฐานรากเฉพาะในช่วงกลางวัน ไม่เกิน 18.00 น. จึงคาดว่าพื้นที่ใกล้เคียงโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระยะสั้น</p>		
1.5 ทรัพยากรน้ำ	<p>น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น ส่วนที่เหลือ เช่น น้ำจากการชำระล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นน้ำที่มีเศษทราย เศษปูนปนเปื้อน</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92 และลดค่า BOD_{๑๐๓} ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p>	<p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p>

นาย พิเศษ งามงาม



กรกฎาคม 2556
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวพินิตา พินพยูร)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 14)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ซึ่งมีปริมาณและค่าความสกปรกไม่มากนัก โดยกำหนดให้คนงานนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไปล้างบริเวณที่จัดไว้ให้ เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่บ่อตกตะกอนเพื่อใช้เศษปุ๋ยหรือทรายตกตะกอนลงกันบ่อ</p> <p>สำหรับน้ำเสียจากกิจกรรมคนงานก่อสร้างจะเป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่ามีปริมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเร็วรูป ขนาดทรงรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD) ประมาณ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 30</p>	<p>2. จัดให้มีที่รวบรวมน้ำเสียจากห้องสุขาเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอย สุขุมวิท 30</p> <p>3. จัดให้ตะแกรงดักขยะในบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 30</p> <p>4. จัดให้มีบ่อดักตะกอนขนาด 2x2 เมตร ลึก 1.0 เมตร และวางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าบ่อดัก ตะกอนก่อนระบายออกภายนอกโครงการ</p>	<p>ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง โดย พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolve Solids - Fecal Coliform - Bacteria - Oil & Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide
<p>1.6 ธรณีวิทยาและถาวร เกิดแผ่นดินไหว</p>	<p>จากการตรวจสอบกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 (พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล) โดยผู้ออกแบบโครงสร้างได้ทำการออกแบบโครงสร้างรองรับแผ่นดินไหว</p>	<p>1. ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามวิศวกรรมออกแบบไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้อย่างปลอดภัย</p> <p>2. ในช่วงที่มีการก่อสร้างส่วนฐานรากและเสาเข็มให้วิศวกรควบคุมการดำเนินงานโดยตลอด เพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของอาคารได้ออกแบบไว้</p>	<p>-</p>


กมล วัฒนวิทย์




กรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวลัดดา ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด
 (นางสาวพินิตา พินพยุร)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอมซัลเทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 15)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ของอาคารโดยใช้วิธีการคำนวณเชิงพลศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ ดังนั้น ผลกระทบด้านแผ่นดินไหวต่ออาคารจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>3. จัดให้มีข้อควรปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปติดประกาศให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบัติตน เช่น แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว แผนการอพยพระหว่างกาเกิดแผ่นดินไหว และแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น</p>	
<p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p>	<p>1. ทรัพยากรชีวภาพบนบก บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงอยู่ในเขตชุมชนเมือง จึงไม่ปรากฏพืชพรรณ และสัตว์ป่าที่หายากที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์แต่อย่างใด สัตว์ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่พบบ่อยได้ทั่วไป เช่น สุนัข และแมว เป็นต้น สำหรับพืชพรรณจะเป็นประเภทที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป โดยส่วนใหญ่เป็นไม้ปลูกเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ และพืชที่ขึ้นตามที่ว่าง จึงคาดว่าโครงการก่อสร้างโครงการจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่ำ</p> <p>2. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ในช่วงก่อสร้างโครงการมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากส้วมและการชำระล้างของคนงาน 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะได้รับการบำบัดน้ำ โดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป สามารถบำบัดน้ำเสียได้จนเหลือค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD₅) 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณสุขุมวิท 30 โดยมีได้มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p>	-



 ๒๕๖๕
 กรมการมีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรมการมีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวพินิตา พินพิรุ)



กรุงเทพมหานคร 2556

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 16)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	<p>การดำเนินโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินจากปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่ารอการใช้ประโยชน์เนื้อที่ 1 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม โดยในช่วงก่อสร้างจะมีการใช้ที่ดินเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคชั่วคราวสำหรับคนงาน เช่น ห้องน้ำ-ห้องส้วม สำนักงานชั่วคราว เป็นต้น เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะรื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราวเหล่านี้ออกจากพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากพิจารณาการใช้ที่ดินของโครงการนั้น พบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรวมที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยและอาคารอยู่อาศัย โดยจากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย.10 บริเวณ ย.10-10 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่อยู่ติดกับย่านพาณิชย์กรรม ศูนย์กลางเมือง และเขตการให้บริการขนส่งมวลชน สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ต้องมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 8:1 และมี</p>	<p>1. ให้อ่างแผนผังระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้างสำหรับคนงานในโครงการ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 14 ห้อง (สำหรับคนงาน 200 คน คิดเป็นอัตราห้องส้วม 15 คนต่อ 1 ห้อง) - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ออกแบบรองรับน้ำเสีย 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัดรวมร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรก (ค่า BOD) จาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง - ถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 6 ถัง แยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยแห้ง 2 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง <p>3. ให้อัฒจันทร์ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ออกจากพื้นที่โครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ</p> <p>4. เก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบ ไม่เกะกะ กีดขวางเส้นทางจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงซอยสุขุมวิท 30 ด้านหน้าโครงการ</p>	

ศิริพร อินทาทิต

กรกฎาคม 2556.....



ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวปิยะสมบัติกุล


(นางสาวพินิตา พินพิयर)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอ.คอบซ์แลนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 17)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 และให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของโครงการเป็นอาคารพักอาศัย ถือเป็นกิจการหลัก ในที่ดินประเภทดังกล่าว ซึ่งการออกแบบโครงการไม่ขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		
3.2 การใช้น้ำ	<p>ในช่วงก่อสร้างจะมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยได้รับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุโขวิหิต ซึ่งมีความสามารถในการผลิตน้ำประปาได้ 411,125.027 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณน้ำจำหน่าย 292,164.38 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น จึงมีปริมาณน้ำสำรองจ่ายอีก 118,960.647 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น การใช้น้ำในช่วงก่อสร้างจึงส่งผลกระทบต่อการใช้งานของชุมชนในระดับต่ำ นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ในช่างก่อสร้างได้ส่วนหนึ่ง</p>	<p>1. จัดให้มีถังน้ำสำรองสำหรับใช้ช่วงก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง ปริมาตรรวม 40 ลูกบาศก์เมตร (ไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร)</p> <p>2. กักขังให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำไว้บริเวณห้องน้ำห้องส้วมของคณาช่างก่อสร้าง</p>	
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	<p>ช่วงก่อสร้างโครงการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมของคณา 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแยกประเภทเป็นผลกระทบได้ดังนี้</p> <p>น้ำเสียจากอาคารก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะถูกใช้ให้หมดไปในอาคารก่อสร้าง ส่วนน้ำล้างวัสดุก่อสร้างเป็นน้ำที่มีเศษทราย เศษปูนปนเปื้อน ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก แต่การปล่อยให้ไหลซึมไปเอง และไม่จัดที่ทางไว้ให้ระบายน้ำจะก่อให้เกิดสภาพไม่น่าดู และอาจไหลออกนอกพื้นที่ทำให้เป็น</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92 และลดค่า BOD_{๕๐๓} ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณ</p>	<p>1. ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 14 ห้อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>


 กรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวลัทธินันท์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาววราลัทธินันท์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



2556.....
 (นางสาวพนิดา พินพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 18)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ภาระแก่พื้นที่ข้างเคียงและที่สาธารณะได้ จึงมีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยการจัดให้มีบ่อดักตะกอน เพื่อบดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ</p> <p>น้ำเสียจากกิจกรรมคนงานก่อสร้าง จะมีคนงานก่อสร้าง 200 คน ทำงานไป-กลับ มีความต้องการใช้น้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเกิดน้ำเสีย 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการได้จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงาน 14 ห้อง น้ำเสียที่เกิดขึ้นบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป กำหนดให้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งออกแบบรับอัตราน้ำเสียที่ 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 สามารถลดค่าความสกปรกจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. คือ มีค่า BOD₅ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจึงจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป</p>	<p>ขอยุขุมวิท 30</p> <p>3. จัดให้มีตะแกรงดักขยะในบ่อบำบัดน้ำเสียท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 30</p> <p>4. จัดให้มีบ่อดักตะกอนขนาด 2x2 เมตร ลึก 1.0 เมตร และวางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกภายนอกโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่เก็บกวาดมูลฝอยจากบ่อดักขยะสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทุกวัน</p> <p>6. ให้ทดลองแนววางระบายน้ำที่จุดไว้รอบพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อบำบัดน้ำเสียผ่านระบบบำบัดน้ำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolve Solids - Fecal Coliform Bacteria - Oil & Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อบำบัดน้ำเสียผ่านระบบบำบัดน้ำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolve Solids - Fecal Coliform Bacteria - Oil & Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide
<p>3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</p>	<p>กิจกรรมการก่อสร้างอาจพัดพาตะกอนดิน และเศษวัสดุก่อสร้างออกนอกพื้นที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภาระแก่พื้นที่โดยรอบได้ โดยเฉพาะการไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะอาจทำให้่อุดตันได้ โดยคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>1. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างของคนงานเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>2. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบโครงการเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ไหลบ่าหน้าดินลงบ่อดักตะกอน ก่อนนำไปรดพื้นที่ก่อสร้างข้างอุปกรณ์ และล้างล้อรถ ส่วนที่เหลือจึงจะระบายออกนอก</p>	<p>- ตรวจสอบไม่ให้มีเศษมูลฝอย เศษใบไม้ และตะกอนดิน/หิน/ปูน อุดตันในรางระบายน้ำชั่วคราวรอบโครงการและบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่</p>


กรกฎาคม 2556

(ลายเซ็น)

ปิยะสมบัติกุล (นางสาวปิยะสมบัติกุล) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(ลายเซ็น)

ปิยะสมบัติกุล (นางสาวปิยะสมบัติกุล) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ 19)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย	<p>มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างจะถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ไม้แบบ เศษเหล็ก ให้เก็บรวบรวมมาไว้บริเวณที่เก็บกองวัสดุ มูลฝอยที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เช่น เศษหิน เศษปูน เศษไม้ และเศษวัสดุ ก่อสร้าง ปริมาณมูลฝอยเหล่านี้เกิดขึ้นไม่มากนัก โดยมูลฝอยบางส่วนจะนำมาเก็บกองรวมกัน และจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น นำไปถมพื้นที่ก่อสร้างอื่นๆ ต่อไป เป็นต้น</p>	<p>โครงการ โดยก่อนระบายน้ำส่วนนี้ออกให้มีระยะเวลา ตกตะกอนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง</p> <p>3. บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ให้ติดตั้งตะแกรงดักขยะ</p>	<p>ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยตรวจสอบทุกวัน ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง</p>
		<p>1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ที่มีสภาพแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม และมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกัน แมลงวัน และสุนัขได้ จำนวนอย่างน้อย 6 ถัง (เป็นถังมูลฝอย เปียก 3 ถัง, ถังมูลฝอยแห้ง 2 ถัง, และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) เพื่อให้เพียงพอรองรับมูลฝอยอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>2. กำจัดให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด โดยคัดแยก มูลฝอยประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว กระเบื้องพลาสติก ออก จากมูลฝอยทั่วไป และนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ</p> <p>3. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>4. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเลือก บริเวณที่ไม่เกิดขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพื้นที่ เก็บกองจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำ กลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รอนำไป กำจัด)</p>	<p>- ตรวจสอบภาชนะรองรับ มูลฝอยให้มีฝาปิดมิดชิด และอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยรั่วหรือแตกให้รีบเปลี่ยนถังขยะใบ ใหม่ทันที โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>

ตามที่ผู้เช่าที่ดิน

15 ธันวาคม 2556



กรกฎาคม 2556

(นางสาวลัทขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินทุพร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 20)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน	ในช่วงก่อสร้างโครงการจะได้รับบริการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย สถานีจ่ายไฟเอเยอเอมยี่ ซึ่งรับรองว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่โครงการได้เพียงพอ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าช่วงก่อสร้างจะใช้สำหรับเครื่องจักรกลในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ จึงมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อการไฟฟ้าของชุมชนจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากโรงไฟฟ้านครหลวงให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเดินสายไฟในขณะที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างและการใช้ไฟฟ้าในบ้านพักคนงานต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการ 4. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยหัวหน้าคนงานต้องให้คำแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 5. ติดตั้งมิเตอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” ไว้บริเวณบ้านพักคนงานและในพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 	-
3.7 การคมนาคมขนส่ง/ การจราจร	1. ความสามารถรองรับน้ำหนักของถนนต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างของโครงการ จะใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนผิวคอนกรีต และขอยุขุมวิท 30 ซึ่งเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ โดยในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการแบ่งเป็น รถบรรทุกหิน ทราย และวัสดุทั่วไป และรถบรรทุกถังคอนกรีตผสมเสร็จเป็นรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ส่วนรถบรรทุกเสาเข็มและเหล็กเป็นรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ (เดินรถได้ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.) โดยถนนสุขุมวิท และขอยุขุมวิท 30 มี	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน และบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณเส้นทางจราจรของพื้นที่โครงการและบนขอยุขุมวิท 30 เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 3. ต้องขับรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน และจุดที่เข้า- 	-

นางสาว ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด

ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด



กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 21)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ความสามารถรับน้ำหนักได้ 21 ตัน เมื่อพิจารณาขีดความสามารถที่ คาดว่าจะใช้ในการขนส่งวัสดุในการก่อสร้างของโครงการแล้ว ได้แก่ รถบรรทุกหิน หวายและวัสดุทั่วไป และรถบรรทุกถังคอนกรีตผสมเสร็จ รถบรรทุกเสาเข็มและเหล็ก ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ (3 เพลา) พบว่าถนน สุขุมวิท และซอยสุขุมวิท 30 สามารถรับน้ำหนักการบรรทุกของ รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างของโครงการได้</p> <p>2. ผลกระทบต่อการจราจรจากขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้าง</p> <p>ในช่วงก่อสร้างใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในการขนส่ง(วัสดุก่อสร้าง คมงาน และขมดิน) ไม่เกิน 8 เที่ยว/วัน (บรรทุกด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ขนส่ง 15 ตัน/คัน) โดยกำหนดให้ขนส่งในช่วงเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. ส่วนการเทคอนกรีตที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง โครงการเลือกใช้รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร (ขนส่งประมาณ 4 เที่ยว/วัน) ซึ่งผู้รับเหมาจะประสานงานกับรถขนส่ง คอนกรีตแต่ละคันให้เดินทางมาถึงยังพื้นที่โครงการในเวลาไล่เลี่ยกันแต่ ไม่พร้อมกัน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการกีดขวางการจราจรขณะขน ถ่ายคอนกรีต โดยจะกำหนดเวลาในการมาถึงพื้นที่โครงการของรถขนส่ง คอนกรีตแต่ละคันไว้อย่างชัดเจน และเมื่อขนถ่ายคอนกรีตเสร็จจะต้อง รับผิดชอบต่อโครงการทันที จากการจัดการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถช่วย ลดผลกระทบที่เกิดจากการจราจรขนส่งในลักษณะกีดขวางต่อผู้ใช้รถใช้ถนนภายนอกโครงการลงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>4. ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างด้วยรถบรรทุกที่มีน้ำหนัก รวมไม่เกินพิกัดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยผู้รับน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกิน 21 ตัน และหาผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นตาม ถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง</p> <p>5. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น โดยกำหนดให้ขนส่งช่วงเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงเวลา 13.00-15.00 น. จะไม่ขนส่งช่วงเวลา 18.00 น. โดยเด็ดขาด แต่ถ้าหากอยู่ในช่วงการเร่งรัดงานก่อสร้าง และปัญหาอัน เนื่องมาจากการจราจรยังผลให้ต้องทำงานนอกเวลากลางวัน ต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้า</p> <p>6. ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถบรรทุกช่วยด้วยความระมัดระวัง คนขับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมา หรือสารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะที่ขับรถไม่ประมาทในการขับขี่เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน</p> <p>7. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร “ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก” และป้าย บอกช่วงเวลาการบรรทุกขนส่งบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ช่วงที่จะ เข้า-ออกโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

สมพร อภิชาติกุล

กรกฎาคม 2556



(นางสาวลัดดา)

ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอวาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

2556


(นางสาวพินิตา พินพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 22)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร การดำเนินการก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างและคอนกรีตผสมเสร็จ โดยกำหนดให้ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ในการขนส่ง โดยให้ขนส่งได้ไม่เกิน 8 เที่ยว/วัน (คิดเที่ยวไป-กลับเป็น 16 เที่ยว) เท่ากับ 12.0 PCU/ชั่วโมง จากการประเมินพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนสุขุมวิท เขาเข้ายังคงมีสภาพความคล่องตัวของจราจรจากระดับ C เช่นเดิม โดยถนนสุขุมวิท ค่า V/C Ratio เปลี่ยนแปลงจาก 0.508 เป็น 0.510 คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.392 ดังนั้นผลกระทบต่ออยู่ในระดับต่ำ - ถนนสุขุมวิท ขาออก ยังคงมีสภาพความคล่องตัวของจราจรจากระดับ E เช่นเดิม โดยถนนสุขุมวิท ค่า V/C Ratio เปลี่ยนแปลงจาก 0.972 เป็น 0.975 คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.309 ดังนั้นผลกระทบต่ออยู่ในระดับต่ำ - ซอยสุขุมวิท 30 ยังคงมีสภาพความคล่องตัวของจราจรในระดับ A เช่นเดิม โดยถนนสุขุมวิท 30 ค่า V/C Ratio เปลี่ยนแปลงจาก 0.055 เป็น 0.062 คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.727 ดังนั้นผลกระทบต่ออยู่ในระดับต่ำ 	<p>8. จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกที่ต้องมีความไม่มีเขม่าควันดำเกินมาตรฐาน</p>	<p>8. จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกที่ต้องมีความไม่มีเขม่าควันดำเกินมาตรฐาน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>3.8 การระบายอากาศ</p>	<p>ในช่วงก่อสร้างโครงการจะเกิดฝุ่นละอองจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผลพียงจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อขนส่งหรือย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่อผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงต้อง</p>	<p>- ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างและรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน</p>	<p>-</p>

นางสาว พิชิตา พินทุกุล




กรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวพิชิตา พินทุกุล) (นางสาวพิชิตา พินทุกุล)
 กรรมการผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 23)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ให้ความระมัดระวังมากที่สุดเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่เนื่องจากลักษณะของพื้นที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเป็นบ้านพักอาศัยสูง 2-4 ชั้น อาคารพักอาศัยสูง 10 ชั้น อาคารอยู่อาศัยรวม 19 ชั้น และบริเวณโดยรอบมีพื้นที่ว่างกระจ่ายตัวอยู่กระบายอากาศจึงเป็นไปได้ คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ</p>		
3.9 การป้องกันอัคคีภัย	<p>สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้าง มีสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ</p> <p>1) การขัดข้องของระบบไฟฟ้า เนื่องจากติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าช่วงก่อสร้างเพื่อประโยชน์ชั่วคราว จึงทำกันอย่างง่าย และติดตั้งไม่ถูกหลักวิศวกรรมก่อให้เกิดการขัดข้อง และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย</p> <p>2) ความประมาทเลินเล่อเกิดจากการประกอบอาหาร หรือการสูบบุหรี่อย่างไม่ระมัดระวังของคนงาน และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนงาน</p>	<p>1. การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกต้องหลักวิชาการ</p> <p>2. ออกกฎให้คนงานดับบุหรี่ให้สนิทหรือกำหนดบริเวณห้ามสูบบุหรี่ให้ชัดเจน</p> <p>3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงาน ที่เก็บวัสดุก่อสร้าง และบ้านพักคนงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>4. เครื่องมือของเหลื่อใช้ที่คาดว่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้ดีให้เก็บกองไว้ห่างจากบริเวณอาคารที่กำลังก่อสร้าง</p>	
3.10 การบดบังทัศนวิสัย และโทรทัศน์	<p>ในช่วงเริ่มก่อสร้างจะยังไม่เกิดการบดบังทัศนวิสัยและโทรทัศน์ต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยจะเริ่มบดบังมีม่อก่อสร้างตัวอาคารแล้ว โดยอาคารของโครงการจะทำให้เกิดการบดบังทัศนวิสัยและโทรทัศน์เป็นพื้นที่รัศมีประมาณ 2 เท่าของความสูงอาคาร ซึ่งอาคารของโครงการเป็นอาคารสูง 8 ชั้น มีความสูงของอาคาร 22.90 เมตร จะทำให้บดบังทัศนวิสัย/โทรทัศน์เป็นรัศมีประมาณ 46 เมตร จากที่ตั้งอาคารของโครงการ จากการสำรวจภาคสนาม พบว่า ในรัศมีดังกล่าวบริเวณที่มีอาคารตั้งอยู่และคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านกรบดบังทัศนวิสัยโทรทัศน์ ได้แก่</p>	<p>1. ต้องประชาสัมพันธ์โดยโครงการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการในรัศมี 46 เมตร ทราบถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีโครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณเพื่อให้มาไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ทำให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้างจนถึงวันปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี</p> <p>2. ให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้สำหรับงานของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก</p>	

ศิวพร วัฒนศิริ

กรกฎาคม 2556.....



(นางสาวลัทธินันท์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินัยพร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 24)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น 3 ชั้น และ 4 ชั้น อาคารพักอาศัยสูง 10 ชั้น 19 ชั้น ที่อยู่โดยรอบ ซึ่งผลกระทบที่ได้รับ คือ ทำให้ความคมชัดของการรับสัญญาณลดลง		<p>3. ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> <p>4. ให้มีการแก้ไขและแก้ไขผลกระทบเมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ ดังนี้</p> <p>4.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณ เพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม</p> <p>4.2 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณได้ และจัดรับสัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด โครงการจะพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม</p> <p>4.3 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณได้ และจัดรับสัญญาณภายในอาคารมากกว่า 1 จุด จะพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ</p> <p>4.4 กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะใดก็ตามที่เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน</p>	

นางสาวปิยนันท์ บิยะสมบัตินันท์
 / *ปิยนันท์ บิยะสมบัตินันท์*



กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวลักขมี บิยะสมบัตินันท์ และ นางสาวเยาวลักษณ์ บิยะสมบัตินันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิยะสมบัตินันท์ จำกัด

(นางสาวพินดา พินทุย)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 25)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สังคมและเศรษฐกิจ</p> <p>1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ พบว่า ในช่วงก่อสร้างประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลจากการดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะประชิดโครงการ : เป็นบ้านพักอาศัย 5 หลัง และอาคารพักอาศัยสูง ได้แก่ GM Mansion และ TBI Tower ส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็นกับการดำเนินการ แต่มีข้อห่วงกังวลที่ต้องการให้โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไข ได้แก่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะมีการก่อสร้าง ความสิ้นเปลืองโดยเฉพาะช่วงทำฐานรากอาคารที่อาจทำให้ตัวบ้านเสียหาย เสียและฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อเด็กและผู้สูงอายุในบ้าน - กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 100 เมตร (จำนวน 40 ตัวอย่าง) : ในช่วงก่อสร้างกลุ่มตัวอย่างมีข้อห่วงกังวล คือ ปัญหาด้านเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง แรงสั่นสะเทือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหามลพิษอากาศ และปัญหาทัศนียภาพ โดยปัญหาที่มีความกังวลกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าจะระดับความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับต่ำถึงระดับสูง - กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 1 กิโลเมตร (ถัดจากรัศมี 100 เมตร ออกไปจนถึง 1 กิโลเมตร (จำนวน 347-349 ตัวอย่าง)) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาการจราจรที่มาจากถนนส่งวัสดุอุปกรณ์ปัญหา 	<p>1. ให้ผู้รับเหมาควบคุมดูแลความปลอดภัยของคณงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง</p> <p>2. หยุดทำกิจกรรมในกาก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังช่วงเวลา 18.00-06.00 น. เพื่อให้ทราบแก่ชุมชนรอบข้าง</p> <p>3. ติดป้ายชื่อโครงการ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของเจ้าของโครงการและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องับโครงการ</p> <p>4. ติดตามสภาพมาตรการฯ และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้ชุมชนทราบ เพื่อลดข้อห่วงกังวล โดยติดไว้ที่หน้าโครงการ</p> <p>5. กำหนดมาตรการจากข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้</p> <p>5.1 ด้านเสียงดังรบกวน</p> <p>(1) จัดทำรั้วชั่วคราวสูงอย่างน้อย 4 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดระดับความดังเสียงจากการก่อสร้าง ส่วนด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัยหลังที่ 1 หลังที่ 4 และ หลังที่ 5 ให้เพิ่มความหนาของรั้วโดยใช้ไม้อัด (Plywood) ที่มีความหนาอย่างน้อย 12 มิลลิเมตร จะสามารถลดระดับความดังของเสียงลง 20 dB(A)</p> <p>(2) ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเสียงดังจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ชั่วคราว</p>	<p>1. ให้ผู้รับเหมาควบคุมดูแลความปลอดภัยของคณงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง</p> <p>2. หยุดทำกิจกรรมในกาก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังช่วงเวลา 18.00-06.00 น. เพื่อให้ทราบแก่ชุมชนรอบข้าง</p> <p>3. ติดป้ายชื่อโครงการ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของเจ้าของโครงการและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องับโครงการ</p> <p>4. ติดตามสภาพมาตรการฯ และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้ชุมชนทราบ เพื่อลดข้อห่วงกังวล โดยติดไว้ที่หน้าโครงการ</p> <p>5. กำหนดมาตรการจากข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้</p> <p>5.1 ด้านเสียงดังรบกวน</p> <p>(1) จัดทำรั้วชั่วคราวสูงอย่างน้อย 4 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดระดับความดังเสียงจากการก่อสร้าง ส่วนด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัยหลังที่ 1 หลังที่ 4 และ หลังที่ 5 ให้เพิ่มความหนาของรั้วโดยใช้ไม้อัด (Plywood) ที่มีความหนาอย่างน้อย 12 มิลลิเมตร จะสามารถลดระดับความดังของเสียงลง 20 dB(A)</p> <p>(2) ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเสียงดังจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ชั่วคราว</p>	



นางสาว ปิยะสมบัติ แสง
ปิยะสมบัติ แสง

กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวลลิกษ์มณี ปิยะสมบัติ และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา วัฒนพร)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 26)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ฝุ่นละอองมลพิษอากาศ และปัญหาเสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้างตามลำดับ และมีความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับต่ำถึงระดับสูง</p> <p>- กลุ่มตัวอย่างพื้นที่เสียงในรัศมี 1 กิโลเมตร (จำนวน 12 แห่ง)</p> <p>โรงเรียนอนุบาลวิฑูรย์ ห่วงกังวลในเรื่องการจราจรจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากถนนสุขุมวิทมีสภาพการจราจรที่หนาแน่น</p> <p>โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา ไม่แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ แต่ปัญหาปัจจุบันที่พบในโรงเรียน คือ ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษ</p> <p>โรงเรียนสาธิตวิฑูรย์ ห่วงกังวลเรื่องปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากเครื่องจักรและกิจกรรมการก่อสร้าง และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>โรงเรียนวิฑูรย์ ห่วงกังวลเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษ และความสิ้นเปลือง</p> <p>Early Learning Center (Purple Elephant) ไม่มีความเห็นต่อการดำเนินโครงการ แต่ปัญหาปัจจุบันของโรงเรียน คือ ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นจากการจอดรถรับ-ส่งนักเรียนของผู้ปกครอง</p> <p>โรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School ห่วงกังวลเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษ และปัญหาการจราจร</p> <p>โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ห่วงกังวลเรื่องปัญหาเสียงดังรบกวน จากการเจาะเสาเข็ม การทำฐานราก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ</p>	<p>(3) ใฝ่ฝาครอบหรือตะแกรงครอบเครื่องจักร (radiator grille) ซึ่งสามารถลดค่าความดังเสียงได้ 2-3 dB(A)</p> <p>(4) ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่ย้ายอยู่ติดกับพื้นที่โครงการก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินงานโครงการ และโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาก่อนที่พื้นที่จะเกิดขึ้น</p> <p>(5) จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งเข้า-ออก โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>(6) กำหนดเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาในการทำงาน < 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 dB(A) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 dB(A) - ระยะเวลาในการทำงาน > 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 dB(A) 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

คิม วัฒนาภัก



กรกฎาคม 2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติกุล จำกัด

กรกฎาคม 2556

(นางสาวพิชิตา พิทยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 27)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ปัญหาการจราจรติดขัด ตามลำดับ</p> <p>ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 แห่งกังวลเรื่องปัญหาฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>สถานทูตฟิลิปปินส์ ขอให้มาตรการฯ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบที่ปลอดภัยเพื่อจะไม่เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>สถานทูตอิตาลี ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการดำเนินโครงการ</p> <p>สถานกงสุลไซปรัส ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการดำเนินโครงการ</p> <p>สถานทูตออร์เวย์ ไม่แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ</p> <p>สำหรับการดำเนินงานโครงการมีความสอดคล้องกับระดับความมั่นคงและความปลอดภัยของสถานที่ระดมทุนรวมมหาดไทยกำหนด โดยระยะห่างระหว่างที่ตั้งโครงการกับสถานทูตต่างๆ ระยะห่างค่อนข้างห่าง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน ในส่วนของผลกระทบจากการการบดบังทัศนวิสัยซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จอาคารของโครงการจะมีความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.90 เมตร ซึ่งทำให้เกิดรัศมีการบดบังทัศนวิสัยประมาณ 46 เมตร ดังนั้นสถานทูตที่อยู่ใกล้รัศมี 160-880 เมตรจากพื้นที่โครงการจึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังทัศนวิสัยจากการพัฒนาโครงการ</p> <p>2. สังคม</p> <p>เนื่องจากการก่อสร้างทำให้มีการย้ายถิ่นแบบชั่วคราวของคนงาน ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จคนงานเหล่านี้จะย้ายออกไป ดังนั้นคนตมจะมี</p>	<p>(7) ให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียน 1 คน พร้อมทั้งจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่าผู้ใช้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเดือดร้อนราคาญเรื่องเสียงดังที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเดือดร้อนราคาญเรื่องเสียงดังที่ส่งมาโครงการ พร้อมกันแจ้งเจ้าหน้าที่ข้อตกลงในการกำหนดมาตรการร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านและโครงการเพื่อลดความดังเสียงแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้</p> <p>(8) สำหรับการดำเนินงานหากต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรใกล้บ้านพักอาศัยในระยะประชิดให้ใช้กำแพงชั่วคราวล้อมเครื่องจักรเพื่อเป็นแนวกันเสียง</p> <p>(9) กำหนดเวลาการทำงานตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 17.00 น. แต่ถ้าหากอยู่ในช่วงงานที่เร่งรัดจำเป็นต้องมีการดำเนินงานนอกเหนือจากเวลาที่ระบุให้แจ้งบ้านพักอาศัยในระยะประชิดล่วงหน้า</p> <p>(10) ก่อนการทำฐานรากซึ่งเป็นช่วงที่มีความดังสูงสุดให้มีการประชาสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า</p>	<p>(7) ให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียน 1 คน พร้อมทั้งจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่าผู้ใช้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเดือดร้อนราคาญเรื่องเสียงดังที่ส่งมาโครงการ พร้อมกันแจ้งเจ้าหน้าที่ข้อตกลงในการกำหนดมาตรการร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านและโครงการเพื่อลดความดังเสียงแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้</p> <p>(8) สำหรับการดำเนินงานหากต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรใกล้บ้านพักอาศัยในระยะประชิดให้ใช้กำแพงชั่วคราวล้อมเครื่องจักรเพื่อเป็นแนวกันเสียง</p> <p>(9) กำหนดเวลาการทำงานตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 17.00 น. แต่ถ้าหากอยู่ในช่วงงานที่เร่งรัดจำเป็นต้องมีการดำเนินงานนอกเหนือจากเวลาที่ระบุให้แจ้งบ้านพักอาศัยในระยะประชิดล่วงหน้า</p> <p>(10) ก่อนการทำฐานรากซึ่งเป็นช่วงที่มีความดังสูงสุดให้มีการประชาสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



กรกฎาคม 2556

วิมล อุตสาหกรรม
วิมล อุตสาหกรรม จำกัด

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินทุพร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 28)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ผลกระทบต่อโครงสร้างประชากร สภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมทางสังคมในระดับหนึ่ง</p> <p>3. เศรษฐกิจ</p> <p>ช่วงก่อสร้างจะมีการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในด้านดีต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง คือ ทำให้สามารถขายสินค้าเพื่ออุปโภค-บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ร้านค้าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างยังสามารถขายอุปกรณ์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้น จึงเกิดผลบวกต่อเศรษฐกิจของชุมชนรอบโครงการ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(11) กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างฐานราก และกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดเสียงดัง ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ดังนั้นหากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลาต้องแจ้งผู้ใช้อาศัย ช่างเคียงให้ทราบล่วงหน้า</p> <p>(12) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบว่าโครงการมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการทุกวันในช่วงทำฐานราก และหลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง และแจ้งผลให้ประชาชนทราบทุกเดือน โดยตีพิมพ์ประกาศไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>5.2 ด้านแรงสั่นสะเทือน</p> <p>(1) ก่อสร้างกำแพงกันดินรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ และทำเข็มพืด (Sheet Pile) รอบแนวเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างตัวอาคาร เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินขณะก่อสร้างโดยทำให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้างอาคาร</p> <p>(2) กำหนดเวลาทำงานของคนงานให้อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 08.00-17.00 น. เท่านั้น หากต้องทำงานล่วงเวลาต้องแจ้งให้ชุมชนรอบข้างทราบล่วงหน้า</p> <p>(3) แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	



กรกฎาคม 2556

ปิยะสม ปัตติกุล

ปิยะสม ปัตติกุล และ นางสาววาทิษา ปิยะสม ปัตติกุล

(นางสาววาทิษา ปิยะสม ปัตติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสม ปัตติกุล จำกัด

(นางสาววาทิษา ปิยะสม ปัตติกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 29)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>(4) จัดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามค่าแนะนำของผู้ผลิต</p> <p>(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับเรื่องร้องเรียนในสำนักงาน ชำครวษาของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรรอบข้างโครงการ และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน อย่างยุติธรรม</p> <p>(6) จัดให้มีมาตรการชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบรับทราบถึงมาตรการชดเชยความเสียหาย การรับเรื่องราວร้องทุกข์ ฯลฯ ก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน</p> <p>5.3 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>(1) จัดให้มีผู้ดูแลไว้ในชุมชน</p> <p>(2) จัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมพฤติกรรมของแรงงานตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>(3) จัดทำมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ โดยมีการสอบถามผลกระทบที่ชุมชนใกล้เคียงได้รับจากการดำเนินโครงการ และแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างเร่งด่วน</p> <p>(4) ดัดป้ายออกระยะเวลาช่วงก่อสร้างและแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้รับทราบล่วงหน้า</p> <p>(5) ถ้าจำเป็นต้องมีการก่อสร้างและหัวหน้าคนงานให้ดูแลความปลอดภัยของคนงาน มีให้ก่อนความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัย</p>	

นาย สุวัฒน์ วัฒนศิริ

กรกฎาคม 2556..... (นางสาวลัดกษมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



กรกฎาคม 2556.....


(นางสาวพินิตา พินิบุตร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 30)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ข้างเคียง ให้ผู้รับเหมาสอบถามราษฎรที่อาศัยอยู่ข้างเคียง โครงการอย่างสม่ำเสมอว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งรับดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนโดยรอบ และลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้</p> <p>(6) ทำประกันภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือ ประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยแสดงตารางค่าธรรมเนียมประกันภัยไว้ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>5.4 ด้านจราจร</p> <p>(1) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน และบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>(2) ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณเส้นทางจราจรของพื้นที่โครงการและบนซอยชุมชน 30 เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร</p> <p>(3) ต้องจัดรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน และจุดที่</p>	

นางสาวปิณฑา พินทุย



ปิณฑา พินทุย บริษัท

กรกฎาคม 2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวณาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวปิณฑา พินทุย)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 31)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>(4) ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างด้วยรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมไม่เกินพิกัดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกิน 21 ตัน และหาผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกก่อสร้างและผูกมัดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นตามถนนในช่วงระหว่างขนส่ง</p> <p>(5) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น โดยกำหนดให้ขนส่งช่วงเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงเวลา 13.00-15.00 น. จะไม่ขนส่งหลังเวลา 18.00 น. โดยเด็ดขาด</p> <p>(6) ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถบรรทุกทุกขั้บรรทุกด้วยความระมัดระวัง คนขับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสของมีนเมา หรือสารเสพติดก่อนขึ้นรถ หรือในขณะที่ขับรถ ไม่ประมาทในการขับขี่เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน</p> <p>(7) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร “ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก” และป้ายบอกช่วงเวลาการบรรทุกขนส่งบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ช่วงที่จะเข้า-ออกโครงการ</p> <p>(8) ให้มีพื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกทุกคันต้องมีความไม่มีเมมาควันดำเกินมาตรฐาน</p>	

กรกฎาคม 2556.....


วิภาดา พันธุ์วิเศษกุล
 (นางสาววิภาดา พันธุ์วิเศษกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

วิภาดา พันธุ์วิเศษกุล
 (นางสาววิภาดา พันธุ์วิเศษกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 32)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5.5 ทัศนียภาพ</p> <p>(1) โครงการจัดให้มีรั้วชั่วคราว สูง 3 เมตร จากแนวกำแพงเพื่อลดทัศนวิสัยที่เมื่อดงามในระหว่งการก่อสร้าง</p> <p>(2) หากอาคารสร้างเกินแนวรั้วจัดให้มีผ้าใบคลุมอาคารขณะก่อสร้างเพื่อลดทัศนวิสัยอาคารที่ไม่น่ามองขณะก่อสร้าง</p> <p>5.6 ฝุ่นละอองมลพิษอากาศ</p> <p>(1) จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>(2) ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา</p> <p>(3) ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน</p> <p>(4) จัดให้มีปล่องชั่วคราว สำหรับทั้งเศษวัสดุก่อสร้างและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งขยะ</p> <p>(5) ฉีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>(6) ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันตัวอาคาร โดยยึดติดกับผนังด้านนอก มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา</p>	



กรกฎาคม 2556

(Signature)

ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด จำกัด

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 33)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(7) ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วไม้ใบสูงอย่างน้อย 3 เมตรต่อจากแนวคอนกรีตอีกชั้นหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีกำแพงอิฐบล็อกจากอบพื้นที่โครงการไว้แล้ว</p> <p>(8) ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำกับคนงานไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างพังหลายร่วงหล่นออกนอกอาคารเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ในอาคารข้างเคียง</p> <p>(9) ติดตั้งแผงกันตก เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น</p> <p>(10) หากมีเหตุร้องเรียนกับทางโครงการให้รับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น</p> <p>(11) ดินที่ขุดออกเพื่อวางฐานราก ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และสร้างชั้นที่จอดรถ ต้องนำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ ห่างจากรางระบายน้ำชั่วคราวการขุดและถมดินในช่วงก่อสร้างต้องกำกับให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม พรบ. การขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด</p> <p>(12) จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถยนต์ก่อนออกนอกโครงการ</p> <p>(13) ทำรั้วชั่วคราวล้อมรอบบริเวณพื้นที่ที่นำดินไปถมหรือกองเก็บ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกองดิน</p> <p>(14) กำหนดเวลาในการขนส่งดิน/ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลาประมาณ 09.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน (06.30-08.30 น. และในช่วงเย็นเวลา 16.00 - 18.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนและลดผลกระทบใน</p>	

Signature



กรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลบด์ จำกัด

กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวพินิตา พินพิญ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 34)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>การก่อความรำคาญให้กับชุมชน</p> <p>(15) ขอความร่วมมือกับเจ้าของรถบรรทุกให้ดูแลรักษาภาพเครื่องยนต์ของรถบรรทุกให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการเกิดเขม่า คvdn คvd หรือโอกาสที่รถเกี่ยตขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ</p> <p>(16) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับเรื่องร้องเรียนในสำนักงานของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และให้รับดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและปรับปรุงอย่างยุติธรรม</p> <p>(17) ให้ผู้รับเหมาสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงโครงการอย่างสม่ำเสมอว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ พร้อมทั้งรับดำเนินการแก้ไขปัญหา/ชดเชยโดยเร็วเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนโดยรวม และลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้</p> <p>(18) ติดป้ายบอกพื้นที่ที่สามารถยกได้ไว้ที่ทาวเวอร์เครน</p> <p>(19) ห้ามยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของทาวเวอร์เครนเกินจากขอบเขตพื้นที่โครงการ</p> <p>(20) จัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของปั้นจั่น/ทาวเวอร์เครนทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นวิศวกรเครื่องกล ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้</p>	

นางสาวปิณฑา พิชญกุล

ปิณฑา พิชญกุล



กรกฎาคม 2556

(นางสาวปิณฑา พิชญกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ พิชญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวปิณฑา พิชญกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 35)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	ประชากรภายในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาคริสต์ และอิสลามบ้างเล็กน้อย มีวิถีชีวิตแบบชาวไทย ไม่มีการแบ่งแยกหรือขัดแย้งในการนับถือศาสนา กอปรกับมีการยึดถือวัฒนธรรมและประเพณีในรูปแบบคล้ายคลึงกัน หากมีคนงานก่อสร้างย้ายเข้ามาในพื้นที่คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เนื่องจากคนงานก่อสร้างเป็นคนไทย ที่มีวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี ไม่แตกต่างจากคนในท้องถิ่น ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม จะเกิดขึ้นในระดับต่ำ		
4.3 การศึกษา	คนงานที่จะเข้ามาทำงานในโครงการส่วนมากเป็นคนต่างถิ่น แต่ยังเป็นคนไทยที่มีวิถีแบบชาวไทยพุทธเช่นเดียวกันคนในท้องถิ่น โดยคนงานส่วนใหญ่ไม่นิยมนำลูกหลานเข้ามาทำงานด้วย แต่หากนำลูกหลานเข้ามาทำงานในพื้นที่เขตคลองเตยนั้น พบว่า มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาใกล้เคียงรองรับหลายแห่ง เช่น โรงเรียนอนุบาลวิสาขาลัย โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา และโรงเรียนวชิรสิน เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบต่อการศึกษาจึงอยู่ในระดับต่ำ		
4.4 สาธารณสุข	1. การรับบริการด้านสาธารณสุข ภายในเขตคลองเตยประกอบไปด้วยสถานบริการด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเทพารินทร์ โรงพยาบาลท่าเรือ โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลสุขุมวิท คลินิกหู ตา คอ จมูกและเครื่องช่วยฟัง เจ้าพระยาคลินิกและศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท โดยมีสถานพยาบาลของ	1. ด้านการจัดการมูลฝอย 1.1 จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเลือกบริเวณที่ไม่เกิดขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพื้นที่เก็บกองจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รอนำไปกำจัด)	

นางสาวปิยะสมบัติกุล



กรกฎาคม 2556..... 15/07/2013 2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>รัฐ 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 150 เมตร ด้วยระยะทางดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2. สุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ</p> <p>จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา พบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (โรคหัด) จึงเป็นโรคที่ต้องให้ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคดังกล่าว นอกจากนี้ หากการจัดการจัดระบบสุขภิบาลภายในโครงการ เช่น การจัดการมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขภิบาลอาจทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหรือพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แผลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคติดต่อมาสู่คนได้ รวมถึงการปฏิบัติตัวของผู้ที่ทำหน้าที่จัดการมูลฝอยภายในโครงการ การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการจัดการมูลฝอยอาจนำพาเชื้อโรคมาสู่ผู้ที่อาศัยในโครงการได้โดยง่ายและรวดเร็วหากไม่มีมาตรการป้องกัน คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1.2 ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ จำนวนอย่างน้อย 3 ถึงแยกเป็น ถึงรองรับมูลฝอยเปียก 1 ถึง ถึงรองรับมูลฝอยแห้ง 1 ถึง และถึงรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถึง เพื่อรองรับมูลฝอยจากคณงานก่อสร้าง</p> <p>1.3 กำชับให้คณงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดโดยคัดแยกมูลฝอยประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว กระป๋อง พลาสติก ออกจากมูลฝอยทั่วไป และนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ</p> <p>1.4 ให้มีป้ายบอก “มูลฝอยอันตราย” บริเวณที่รองรับมูลฝอยอันตราย</p> <p>1.5 ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและไม่มีปัญหามูลฝอยล้นถัง หากพบว่ามีปัญหาต้องติดต่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตยเข้ามาเก็บขนทันที หรือเพิ่มถังรองรับมูลฝอยรองรับให้เพียงพอ</p> <p>2. ด้านการจัดการน้ำเสีย</p> <p>2.1 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับรองรับน้ำเสีย มีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92 และลดค่า BOD_{๕๐๐} ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>2.2 จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องสุขาเข้าสู่ระบบบำบัด</p>	

ดิเรก พงษ์พานิช

เลขาธิการบริษัท

2556



(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพิชิตา พินพยุร)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 37)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>นำเสียเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริเวณขอยสุภูมิวิท 30</p> <p>2.3 จัดให้ตะแกรงดักขยะในบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณขอยสุภูมิวิท 30</p> <p>2.4 จัดให้มีบ่อดักตะกอนขนาด 2x2 เมตร ลึก 1.0 เมตร และวางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกภายนอกโครงการ</p> <p>3. ด้านการป้องกันและแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>3.1 ให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือพ่นยาฆ่าโรคบริเวณบ้านพักคนงานทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>3.2 ไม่ให้มีแหล่งน้ำขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจเป็นแหล่งวางไข่ของยุง และทำลายแหล่งอาหารของแมลงหรือพาหะนำโรค</p> <p>3.3 หากมีคนงานก่อสร้างป่วยให้พักรักษาให้หายก่อนจึงให้กลับไปทำงาน</p> <p>3.4 ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ดังกล่าว</p> <p>3.5 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จให้รื้อถอนระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้างออกให้หมดภายใน 1 เดือน</p>	

ปิยะสมบัติ แคนด้า จำกัด

ปิยะสมบัติ แคนด้า จำกัด



กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวกัญมิ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแคนด้า จำกัด

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3.6 ให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพ่นยาฆ่าโรคหลังเสร็จสิ้นการรื้อถอนและให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพ่นยาฆ่าโรคอีกครั้งหลังจากรื้อถอนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้ประมาณ 1 เดือน</p> <p>3.7 ในกรรื้อถอนห้องส้วมของคณงานให้ปฏิบัติดังนี้</p> <p>(1) ฝังกลบและปรับถมบริเวณพื้นที่ห้องส้วมให้มีระดับเสมอกับพื้นที่โดยรอบ</p> <p>(2) ใช้ม้ายาฆ่าเชื้อโรคราดโคลนที่รื้อถอนแล้ว ก่อนนำไปกำจัดหรือไปเก็บกองรวมกับเศษวัสดุก่อสร้างที่จะต้องขนนำไปกำจัด</p> <p>(3) ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพ่นยาฆ่าโรคหลังเสร็จสิ้นการรื้อถอนห้องส้วม และให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพ่นยาฆ่าโรคซ้ำอีกครั้งหลังการรื้อถอนแล้วประมาณ 1 เดือน</p>	
4.5 อากาศไอวนามย์และความปลอดภัย	ผลกระทบต่ออากาศไอวนามย์และความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการคือ อันตรายจากอุบัติเหตุและอันตรายจากสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่ออากาศไอวนามย์และความปลอดภัยในช่วงก่อสร้าง และให้คณงานทุกคน ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด	<p>1. ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาต้องพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>1.2 การจัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ</p> <p>1.3 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p>	

กรกฎาคม 2556.....

(ลายเซ็น)
 (นางสาวลักขม บียะสมบัติกุล) และ นางสาวยาวลักษณ์ บียะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บียะสมบัติแลนด์ จำกัด

(ลายเซ็น)
 (นางสาวพินิตา พินพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด


กรกฎาคม 2556.....



ตารางที่ 1 (ต่อ 39)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามา ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 3. ให้ผู้รับเหมามาปฏิบัติตามในการกำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมตามกฎหมายไทย เรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้โครงการควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 4. จัดให้มีการอบรมชี้แจง มาตรการความปลอดภัยหรือจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น 5. ให้มีการรักษาความสะอาดอาคารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 6. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง 7. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่กำลังก่อสร้าง 8. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการนั้นจะต้องจัดใหม่สำหรับการติดตั้งกล่าวภายในเขตพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง 	

ดร.วิมลรัตน์ (นางสาววิมลรัตน์) (นางสาววิมลรัตน์) (นางสาววิมลรัตน์)



กรกฎาคม 2556
 (นางสาววิมลรัตน์) (นางสาววิมลรัตน์) (นางสาววิมลรัตน์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาววิมลรัตน์) (นางสาววิมลรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 40)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.6 ความปลอดภัย สาธารณะ</p>	<p>ในช่วงก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการ จำนวน 200 คน อาจสร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ ในเรื่องคนงานมีการเสพยาของมีเมาหรือยาเสพติด การลักขโมย ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนโดยรอบได้</p> <p>1. ผลกระทบจากคนงานก่อสร้าง</p> <p>คนงานที่เข้ามาก่อสร้างอาคาร และพักอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ อาจก่อเหตุลักขโมย ส่งเสียงดังรบกวน หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ พื้นที่ใกล้เคียงและชุมชนโดยรอบได้ หากไม่มีการดูแลคนงานอย่างเข้มงวด โดยคาดว่าจะผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ผู้รับเหมาจะจัดให้มีเวรยามคอยรักษาความปลอดภัยคนงานและคนในชุมชนโดยรอบ 24 ชั่วโมง</p> <p>2. ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร</p> <p>การก่อสร้างอาคารของโครงการอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยโดยรอบได้ ในการขึ้นโครงสร้างอาคาร เสียตั้ง และแรงสั่นสะเทือนจากการขุดเจาะเสาเข็มการทำงาน ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงการรบกวนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>1. ให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2. ให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของคนงานอย่างเข้มงวด</p> <p>3. ให้ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนจะได้เรียกตรวจสอบได้</p> <p>4. ให้ผู้รับเหมาออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5. ให้โครงการจัดทำข้อตกลงกับผู้รับเหมาให้จัดจ้างเฉพาะแรงงานที่เป็นคนไทย และเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างดาวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>6. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มและมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัด เพื่อให้สามารถสืบสวนติดตามได้ าย และรวดเร็ว</p> <p>7. ให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีๆ เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อ</p>	



นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด


นางสาวพิณิดา พิณพยุร
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรกฎาคม 2556

ตารางที่ 1 (ต่อ 41)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>วัดกักวางลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคณงานที่ออกไปนอกโครงการ</p> <p>8. ให้มีการตอกบัตรลงเวลาทำงาน พักและเลิกงาน และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรตอกในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานะภาพของคณงานไปโครงการตลอดเวลา</p> <p>9. ให้ชี้แจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคณงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่ได้รับคณงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบ ที่กำหนดไว้จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด อาทิ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวน</p> <p>10. ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำป้อมยามหน้าโครงการสังเกตและบันทึกการเข้าออกของคณงานทุกคนที่เข้าออกจากโครงการ ทั้งในเวลาทำงาน และเลิกงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบคณงานได้</p> <p>11. ให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อน ราคาญจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคณงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาทางแก้ไขโดยไม่ชักช้า</p>	




 นางสาวปิยวุฒิ และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวปิยวุฒิ ปิยะสมบัติกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 42)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.7 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ</p>	<p>จากการสำรวจทัศนียภาพและตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่สำคัญในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรมศิลปากร (2547) ไม่พบว่ามีแหล่งสำคัญดังกล่าวอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติด้านอนุรักษ์ของกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (2547) ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียงโครงการ</p> <p>ในช่วงก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด</p>	<p>1. ให้ดูแลจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคของคณาณาก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>2. ให้มีผ้าใบคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้าง รวมทั้งป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคาร</p> <p>3. ให้มีแนวรั้วที่ชั่วคราวสูงอย่างน้อย 3 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อป้องกันทัศนียภาพที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างอาคารต่อผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนสุขุมวิท 30 ซึ่งอยู่ทิศตะวันออกของโครงการ</p> <p>4. จัดพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมกคลุมไม่เกิดขวางทางสัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนนสาธารณะ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีผ้าใบปิดคลุมตลอดระยะเวลายกเว้นจะเปิดเมื่อรถวิ่งเข้า-ออก</p>	<p>-</p>
<p>5. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ</p>	<p>การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะพิจารณาจากกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. เสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง/การจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>1) เสียงมีผลต่อสุขภาพร่างกาย ความเครียด อาจก่อให้เกิดอาการป่วยทางกาย เช่น โรคกระเพาะ โรคความดันสูง</p> <p>2) การได้รับเสียงดังเป็นช่วงเวลาดำเนิน ทำให้เกิดการหูอื้อ แต่หากได้รับฟังเสียงดังเกินกว่ากำหนดเป็นระยะเวลาเกินไปจะทำลาย hair cell</p>	<p>1. จัดทำรั้วชั่วคราวสูงอย่างน้อย 4 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดระดับความดังเสียงจากการก่อสร้าง ส่วนด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัยหลังที่ 1 หลังที่ 4 และ หลังที่ 5 ให้เพิ่มความหนาของรั้วโดยใช้ไม้อัด (Plywood) ที่มีความหนาอย่างน้อย 12 มิลลิเมตร จะสามารถลดระดับความดังเสียงของเสียงลง 20 dB(A)</p>	<p>1. ตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Leq 24 ชม.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ดังนี้</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากและ</p>

กรกฎาคม 2556

ปิยะสมบัติกุล
/ปิยะสมบัติกุล

(นางสาวลัทธินันท์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด


(นางสาวพินิตา พินพยุร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลเทนท์ จำกัด

กรกฎาคม 2556



ตารางที่ 1 (ต่อ 43)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม														
<p>และประสาที่เกี่ยวข้องกับการได้ยื่นอุทธรณ์จากทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งอาจเป็นอย่างชั่วคราวหรือถาวรได้</p> <p>3) ควบคุมการพูดคุยติดต่อดังกล่าวทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนอาจมีผลต่อการทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหายได้</p> <p>● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p> <p>1) ทำให้เกิดความรำคาญ รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ เกิดความเครียดทางประสาท</p> <p>2) ควบคุมต่อการพักผ่อนนอนหลับและการติดต่อดังกล่าว</p> <p>3) ทำให้ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และถ้าเสียงดังมากอาจทำให้ทำงานผิดพลาด หรือเรื่องข้างงอกเกิดขึ้นได้</p> <p>จากการประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อแหล่งรับผลกระทบร่วมกับระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ MELA GRANDE ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2555 ซึ่งมีระดับเสียงเฉลี่ยเท่ากับ 57.50 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 96.7 dB(A) พบว่า</p>	<table border="1" data-bbox="981 1041 1348 1758"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผู้รับเสียง (ห่าง, เมตร)</th> <th colspan="2">ก่อนติดตั้งไม่ตัด</th> <th colspan="2">หลังติดตั้งไม่ตัด</th> </tr> <tr> <th>รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))</th> <th>Lmax (dB(A))</th> <th>รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))</th> <th>Lmax (dB(A))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บ้านหลังที่ 1 (10 ม.)</td> <td>71.62</td> <td>96.71</td> <td>51.69</td> <td>76.71</td> </tr> </tbody> </table>	ผู้รับเสียง (ห่าง, เมตร)	ก่อนติดตั้งไม่ตัด		หลังติดตั้งไม่ตัด		รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	Lmax (dB(A))	รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	Lmax (dB(A))	1. บ้านหลังที่ 1 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71	<p>2. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ</p> <p>3. ใฝ่ฝาครอบหรือตะแกรงครอบเครื่องจักร (radiator grille) ซึ่งสามารถลดค่าความดังได้ 2-3 dB(A)</p> <p>4. ให้ผู้รับเหมารัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ติดกับพื้นที่โครงการก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ และโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาก็เกิดทันที</p> <p>5. จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งเข้า-ออก โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>6. กำหนดเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาในการทำงาน < 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 dB(A) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 dB(A) 	<p>รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ ตรวจวัดทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>- บริเวณโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep (ภาพที่ 2) ตรวจทุกวันเฉพาะที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์</p> <p>2. ตรวจวัดความสั่นสะเทือนในรอบ 1 วัน โดยมีความถี่ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่โครงการ ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ - หลังจากก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ ตรวจวัดทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริเวณโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep (ภาพที่ 2) ตรวจทุกวันเฉพาะที่มีการ
ผู้รับเสียง (ห่าง, เมตร)	ก่อนติดตั้งไม่ตัด		หลังติดตั้งไม่ตัด														
	รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	Lmax (dB(A))	รวม Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	Lmax (dB(A))													
1. บ้านหลังที่ 1 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71													



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมมติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมมติกุล และ นางสาวเฮวลักษณ์ ปิยะสมมติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมมติแลนด์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด
 (นางสาวพินิตา พิณฑพชร)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ					มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. บ้านหลังที่ 2 (15 ม.)	68.37	96.71	48.37	76.71		- ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 dB(A)	ก่อสร้างฐาน รากและวางงานผลทุกสัปดาห์
3. บ้านหลังที่ 3 (20 ม.)	66.14	96.70	46.14	76.70		7. ให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับเรื่องราวร้องเรียน 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้าน เพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับแจ้งจากทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้	3. ดูแลรักษาสภาพรั้วโดยรอบโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและลดระดับความดังของเสียงจากการก่อสร้าง ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
4. บ้านหลังที่ 4 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71			4. ตรวจสอบเครื่องจักร
5. บ้านหลังที่ 5 (10 ม.)	71.62	96.71	51.69	76.71			เครื่องมือให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ข่ารถทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
6. อาคารอยู่อาศัยรวมขนาด 19 ชั้น (15 ม.)	68.37	96.71	48.37	76.71			
7. American school of Bangkok (980 ม.)	58.51	96.70	38.51	76.70			
8. Wells International School Tonglor (480 ม.)	60.71	96.70	40.71	76.70			
9. Bangkok International Preparatory and Secondary School ("Bangkok Prep") (420 ม.)	61.36	96.70	41.36	76.70		8. สำหรับการดำเนินงานหากต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรใกล้บ้านพักอาศัยในระยะประชิดให้ใช้กำแพงชั่วคราวล้อมเครื่องจักรเพื่อเป็นแนวกันเสียง	
						9. กำหนดเวลาการทำงานตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น. แต่ถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่เร่งรัดจำเป็นต้องมีการดำเนินงานนอกเหนือจากเวลาที่ระบุให้แจ้งบ้านพักอาศัยในระยะประชิดล่วงหน้า	
						10. ก่อนการทำงานราคาซึ่งเป็นผู้ซึ่งมีค่าความดังสูงสุดให้มีการประชาสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า	

กรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวลักษมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด



.....
 (นางสาวพินิตา พินพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 45)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ								มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10. Early Learning Centre Family of International Schools in Bangkok THE PURPLE ELEPHANT (800 ม.) 11. โรงเรียนเจริญฤติวิทยา (880 ม.) 12. Trinity International School (440 ม.) 13. โรงเรียนวชิรสิน (700 ม.) 14. โรงเรียนอนุบาลวิศาลิพย์ (900 ม.) 15. โรงเรียนสนามม้าทิพย์ (760 ม.) 16. โรงเรียนสนามม้าฝั่ง (840 ม.) 17. สนามทูตอังกฤษ (880 ม.) 18. สนามฟุตบอลปิปปินส์ (160 ม.)	58.94	96.70	38.94	76.70	76.70					
	58.73	96.70	38.73	76.70	76.70					
	61.12	96.70	41.12	76.70	76.70					
	59.30	96.70	39.3	76.70	76.70					
	58.68	96.70	38.68	76.70	76.70					
	59.07	96.70	39.07	76.70	76.70					
	58.83	96.70	38.83	76.70	76.70					
	58.73	96.70	38.73	76.70	76.70					
	67.86	96.71	47.86	76.71	76.71					

กรมการที่ดิน กรุงเทพมหานคร 2556
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้ชำนาญการ กรมการที่ดิน กรุงเทพมหานคร 2556
 (นางสาวพิณดา พิมพ์พร)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 46)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ					มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	19. สถานทูตบอร์เวย์ (760 ม.)	59.07	96.70	39.07	76.70		
	20. สถานกงสุลโปแลนด์ (465 ม.)	60.86	96.70	40.86	76.70		
	21. โรงพยาบาลแพ้ว (องค์การบริหารส่วนตำบล) (720 ม.)	59.22	96.70	39.22	76.70		
	22. โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (980 ม.)	58.51	96.70	38.51	76.70		
	23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท (150 ม.)	68.37	96.71	48.37	76.71		
	มาตรฐาน	70	115	70	115		

ส่วนใหญ่ระดับเสียงจากการทำฐานรากของโครงการต่อ Receptor มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบ้านพักอาศัยหลังที่ 14 และ 5 ที่ระดับเสียงเกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 70 dB(A) ซึ่งจะกำหนดมาตรการ เพื่อลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุดต่อไป ทั้งนี้ไม่เป็นระดับเสียงสูงที่สุดที่กำหนดไว้ 115 dB(A) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540

นอกจากนี้เมื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ผู้รับผลกระทบได้ประสบสามารถอธิบายได้ดังนี้

นางสาวปิณฑา พินทุกุล (นางสาวปิณฑา พินทุกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



กรกฎาคม 2556
(นางสาวปิณฑา พินทุกุล)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 47)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เสี่ยงมีผลต่อสุขภาพทางร่างกาย ความเครียด อาจก่อให้เกิดอาการป่วยทางกาย เช่น โรคกระเพาะอาหาร และโรคความดันสูง 2. การได้รับเสียงเป็นช่วงเวลานั้นๆ ทำให้เกิดการหูอื้อ แต่หากได้รับฟังเสียงดังเกินกว่ากำหนดเป็นระยะเวลานานเกินไปไปจะการทำลาย hair cell และประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินอาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งอาจเป็นอย่างชั่วคราว 3. รมกวนการพูดคุยติดต่อสื่อสารทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนอาจมีผลต่อการทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหายได้ <p>● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำให้เกิดความรำคาญ รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ เกิดความเครียดทางประสาท 2. รมกวนต่อการพักผ่อนนอนหลับและการติดต่อสื่อสาร 3. ทำให้ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และถ้าเสียงดังมาก อาจทำให้ทำงานผิดพลาด หรือข้องข้องงานเกิดอุบัติเหตุได้ <p>2. การประเมินผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน</p> <p>เมื่อนำผลการประเมินผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากโครงการ ต่ออาคารข้างเคียงและจุดอ่อนไหว (Receptor) ที่จะได้รับสรุปได้ดังต่อไปนี้</p>	<p>มาตรการด้านแรงสั่นสะเทือน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การทำฐานรากใช้เสาเข็มเจาะ (Bore Pile) เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ที่อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง และก่อนที่จะขุดเจาะทำฐานรากให้ผู้รับเหมาแจ้งให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า 	

นางสาว พิชิตดา

กรกฎาคม 2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



กรกฎาคม 2556

(นางสาวพินิตา พินพยุร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบหมวดสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ						มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้รับ	ระยะห่าง (เมตร)	Bored Pile	Clam Shell drop (slurry wall)	Hydro Mill (slurry wall) (in soil)	Loaded Trucks	Small Bulldozer		
1. บ้านหลังที่ 1	10	0.183573	0.134354	0.005321	0.050549	0.001995	2. ก่อสร้างกำแพงกันดินรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ และทำเข็มพืด (Sheet Pile) รอบแนวเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างตัวอาคารเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินขณะก่อสร้างโดยทำให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้างอาคาร	
2. บ้านหลังที่ 2	15	0.099925	0.073133	0.002896	0.027515	0.003106		
3. บ้านหลังที่ 3	20	0.064903	0.047501	0.001881	0.017812	0.000705		
4. บ้านหลังที่ 4	10	0.183573	0.134354	0.005321	0.050549	0.001995		
5. บ้านหลังที่ 5	10	0.183573	0.134354	0.005321	0.050549	0.001995		
6. อาคารอเนกประสงค์ 19 ชั้น	15	0.099925	0.073133	0.002896	0.027515	0.001086	3 จัดให้มีวิศวกรโครงการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้	
7. โรงเรียน American School of Bangkok	980	0.000189	0.000138	0.000005	0.000052	0.000002		
8. โรงเรียน Wells International School Tonglor	480	0.000552	0.000404	0.000016	0.000152	0.000006		
9. โรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School	420	0.000674	0.000494	0.000020	0.000186	0.000007		
10. โรงเรียน Early Learning Centre Family of International School in Bangkok THE PURPLE ELEPHANT	800	0.000257	0.000188	0.000007	0.000071	0.000003		
11. โรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา	880	0.000222	0.000163	0.000006	0.000061	0.000002	4. จัดให้มีวิศวกรโครงการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้	
12. Trinity International School	440	0.000629	0.000460	0.000018	0.000173	0.000007		
13. โรงเรียนวิบูลิน	700	0.000313	0.000229	0.000009	0.000086	0.000003		
14. โรงเรียนอนุบาล	900	0.000215	0.000157	0.000006	0.000059	0.000002		

นางสาว นวรัตน์ นวรัตน์
 (นางสาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

นางสาวพินิตา พิลพยุห
 (นางสาวพินิตา พิลพยุห)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรกฎาคม 2556




ตารางที่ 1 (ต่อ 49)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ										มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
	รายการภัย	760	0.000277	0.000203	0.000008	0.000076	0.000003	ยุติธรรม 9. จัดให้มีมาตรการชดเชยเสียหายในกรณีที่มีการขังเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบรับทราบถึงมาตรการชดเชยความเสียหาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯลฯ ก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน									
15. โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	840	0.000238	0.000175	0.000007	0.000066	0.000003										
16. โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	880	0.000222	0.000163	0.000006	0.000061	0.000002										
17. สถานชูลีการ์	สถานชูลีการ์	160	0.002868	0.002099	0.000083	0.000790	0.000031										
18. สถานชูลีการ์	สถานชูลีการ์	760	0.000277	0.000203	0.000008	0.000076	0.000003										
19. สถานชูลีการ์	สถานชูลีการ์	465	0.000579	0.000424	0.000017	0.000159	0.000006										
20. โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	720	0.000300	0.000220	0.000009	0.000083	0.000003										
21. โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	980	0.000189	0.000138	0.000005	0.000052	0.000002										
22. โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	150	0.003140	0.002313	0.000092	0.000870	0.000034										
23. โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	โรงเรียนสนามม้าพิบูลย์	เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับผลกระทบต่อคน อาคาร สิ่งปลูกสร้างตามเกณฑ์ที่นำมาเสนอไว้โดย Phatkit และ Leonaed (1971) และระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่า - บ้านพักอาศัยหลังที่ 1 ด้านทิศใต้ บ้านพักอาศัยหลังที่ 4 ด้านทิศเหนือ และบ้านพักอาศัยหลังที่ 5 ด้านทิศใต้ จะได้รับแรงสั่นสะเทือนในชั้นตอนของ Bored Pile (เจาะเข็ม) 0.183573 นิวตันที่ ซึ่งความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่อยู่อาศัยในอาคาร (สอดคล้องกับระดับที่ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่บนสะพาน และรับในช่วงเวลาสั้นๆ) ส่วนในแง่ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนั้น จะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายที่จะ															

กรกฎาคม 2556
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้ชำนาญการลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด


กรรมการผู้ชำนาญการลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด
 (นางสาวพินิตา พินมพยุร)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



กรรมการผู้ชำนาญการ
 บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 50)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไป ที่มีผนังและเพดานเป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน ทราย น้ำ และใยต่างๆ) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้าเพดาน แบบยัดหยันจะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย ตามเกณฑ์ที่ได้นำเสนอไว้โดย Whiffik และ Leonaed (1971) และเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความเสียหายทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมตามมาตรฐาน DIN 4150</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักอาศัยหลังที่ 2 ด้านทิศตะวันตก และอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาด 19 ชั้น จะได้รับแรงสั่นสะเทือนในชั้นตอนของ Bored Pile (เจาะเข็ม) 0.099925 นิวตันที่ ซึ่งถ้าความถี่ของสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกรำคาญ ส่วนในแง่ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนั้น จะไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ตามเกณฑ์ที่ได้นำเสนอไว้โดย Whiffik และ Leonaed (1971) และไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ตามมาตรฐาน DIN 4150 - บ้านพักอาศัยหลังที่ 3 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับแรงสั่นสะเทือนในชั้นตอนของ Bored Pile (เจาะเข็ม) 0.064903 นิวตันที่ ซึ่งถ้าความถี่ของสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกรำคาญ ส่วนในแง่ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนั้น จะไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ตามเกณฑ์ที่ได้นำเสนอไว้โดย Whiffik และ Leonaed (1971) และไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ตามมาตรฐาน DIN 4150 		



กรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรกฎาคม 2556

(นางสาวพินิตา พินพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 51)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>- บริเวณพื้นที่อ่อนไหวอื่นๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ได้แก่ American School of Bangkok , Wells International School Tonglor , Bangkok International Preparatory and Secondary School (“Bangkok Prep”), Early Learning Centreฯ, โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา Trinity International School โรงเรียน-วชิรสิน โรงเรียนอนุบาลวิฑูรย์ โรงเรียนสาธิตน้ำทิพย์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง สถานทูตอังกฤษ สถานทูตฟิลิปปินส์ สถานทูตออสเตรีย สถาน-กงสุลไซปรัส โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท และศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท จะได้รับแรงสั่นสะเทือนในขั้นตอนของ Bored Pile (เจาะเข็ม) อยู่ในช่วง 0.000189-0.00316 นิวตันที่ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภท ตามเกณฑ์ที่ได้นำเสนอไว้โดย Whiffin และ Leonaed (1971) และไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ตามมาตรฐาน DIN 4150 สำหรับผลกระทบทางด้านกายและจิตใจที่อยู่อาศัยจะได้รับเป็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <ol style="list-style-type: none"> 1. ถ้าความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกรำคาญ 2. รบกวนการพูดคุยติดต่อสื่อสารทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนอาจมีผลต่อการทำงานผิดพลาดและเกิดความเสียหายได้ <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <ol style="list-style-type: none"> 1. ถ้าความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกรำคาญ และส่งผลต่อสุขภาพจิตในระยะยาว 		

ดิฉัน *ปิยะสมบัติ เลิศกุล*



กรกฎาคม 2556

พฤษภาคม 2556

(นางสาวปิยะสมบัติ และ นางสาวลลิตา ปิยะสมบัติกุล)

(นางสาวปิยะสมบัติ พันพัวร์)

กรรมการผู้ชำนาญการนาม บริษัท ปิยะสมบัติเลียด จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 52)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ทั้งนี้ โครงการมีการควบคุมช่วงก่อสร้างงานสำหรับงานเจาะเสาเข็มและวางฐานรากเฉพาะในช่วงกลางวัน ไม่เกิน 18.00 น. จึงคาดว่าพื้นที่ใกล้เคียงโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระยะสั้น</p> <p>3. ฝุ่นละอองและมลพิษจากการก่อสร้าง/การขนส่ง</p> <p>● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย</p> <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับเปลี่ยนดิน การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการเกิดฝุ่น ครว็น และไอเสียจากการบรรทุกส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายดังนี้</p> <p>1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเครื่องยนต์เบนซินเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์</p> <p>- ทำให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพออาจถึงภาวะขาดออกซิเจนได้</p> <p>- ปวดศีรษะมีเมื่อย</p> <p>- มีอาการทางหัวใจ คลื่นไส้</p> <p>2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เกิดจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซโซลีน</p> <p>- เกิดไอโชนที่ปอดจะเกิดการอักเสบร้อนปอดทำให้ปอดไม่สามารถทำหน้าที่ตามปกติได้</p> <p>- เกิดกรดไนตริกที่ปอดได้</p> <p>3) ฝุ่นละอองก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้</p> <p>- หลอดลมอักเสบ</p>	<p>มาตรการด้านฝุ่นละอองและมลพิษ</p> <p>1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง US.EPA 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60 และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>2. ในกระบวนการก่อสร้างให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา</p> <p>3. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน</p> <p>4. จัดให้มีปล่องชั่วคราว สำหรับทั้งเศษวัสดุก่อสร้างและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งขยะ</p> <p>5. ฉีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>6. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันตัวอาคาร โดยยึดติดกับผนังด้านนอก มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



กรกฎาคม 2556.....

ปิยะสมบัติกุล *ปิยะสมบัติกุล*

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																				
<p>- เกิดหอบหืด</p> <p>- ฤกษ์ลมไปฟอง</p> <p>- เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากกรดซัลฟูริก</p> <p>- ทำให้เกิดโรคแพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต</p> <p>4) สิ่งที่มีกับฝุ่นละออง คือ เชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรครชนิดอื่นๆ ตามมา</p> <p>5) ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีการทำฐานราก และโครงสร้างอาคาร การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการจะทำให้เกิดฝุ่น คิวน์ และไอเสียจากรถบรรทุก เมื่อฝุ่นละอองพัดพาเข้าสู่บ้านเรือน ทำให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญ รวมถึงผู้พักอาศัยในบ้านต้องคอยทำความสะอาดสถานที่นั้นๆ บ่อยขึ้น</p> <p>จากการประเมิน พบว่า</p> <table border="1" data-bbox="1037 1064 1332 1747"> <thead> <tr> <th>พารามิเตอร์</th> <th>ผลประเมิน</th> <th>ผลการตรวจวัด</th> <th>รวม</th> <th>มาตรฐาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)</td> <td>0.001191</td> <td>0.187</td> <td>0.188191</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)</td> <td>0.000404</td> <td>0.097</td> <td>0.097404</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</td> <td>0.000324</td> <td>0.0015</td> <td>0.0015324</td> <td>34.20</td> </tr> </tbody> </table>	พารามิเตอร์	ผลประเมิน	ผลการตรวจวัด	รวม	มาตรฐาน	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.001191	0.187	0.188191	0.33	ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.000404	0.097	0.097404	0.12	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	0.000324	0.0015	0.0015324	34.20	<p>7. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำกับคนงานไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างทั้งหลายร่วงหล่นออกนอกอาคารเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ในอาคารข้างเคียง</p> <p>8. ติดตั้งแผงกันตกตลอดแนวไว้ที่ข้างก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น</p> <p>9. หากมีเหตุร้องเรียนกับทางโครงการให้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น</p> <p>10. ดินที่ขุดออกเพื่อวางฐานรากและระบบสาธารณูปโภคใต้ดินต้องนำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ ห่างจากรางระบายน้ำชั่วคราวการขุดและถมดินในช่วงก่อสร้างต้องกำชับให้ผู้รับเหมามาปฏิบัติตาม พรบ. การขุดและถมดิน พ.ศ.2543 อย่างเคร่งครัด</p> <p>11. จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถยนต์ก่อนออกนอกโครงการ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
พารามิเตอร์	ผลประเมิน	ผลการตรวจวัด	รวม	มาตรฐาน																			
ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.001191	0.187	0.188191	0.33																			
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.000404	0.097	0.097404	0.12																			
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	0.000324	0.0015	0.0015324	34.20																			


กรกฎาคม 2556

ดิเรก พิยะสมบัณฑิตกุล
/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นางสาวลักขมี พิยะสมบัณฑิตกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ พิยะสมบัณฑิตกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท พิยะสมบัณฑิตกุล จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด
(นางสาวพินิตา พิยะสม)

กรกฎาคม 2556



ตารางที่ 1 (ต่อ 54)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ				มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	(มก./ลบ.ม./ชม.)					
	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000776	0.024	0.024776		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000015	0.012	0.012015		
	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000084	2.83	2.830084		
<p>จะเห็นได้ว่ามลพิษและฝุ่นละอองที่ระบายออกมาจากรถยนต์และการทำงานของเครื่องยนต์ที่โครงการเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน บริเวณพื้นที่โครงการ MELA GRANDE ในซอยสุขุมวิท 25 ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1,400 เมตร เมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม 2555 พบว่า ทุกค่าไม่เกินมาตรฐาน ดังนั้นผลกระทบต่ออยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>4. ระบาดวิทยา</p> <p>4.1 มลพิษ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <ol style="list-style-type: none"> เมื่อมีคนงานก่อสร้างย้ายเข้ามาในพื้นที่โครงการ มีการอุกโภค/บริโภค ทำให้เกิดมลพิษเพิ่มขึ้น หากมีการจัดการมูลฝอยภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 เกิดมูลฝอยตกค้าง ทำให้แหล่งอาหารพาหะนำโรคมามาก เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน เพิ่มมากขึ้น 1.2 เกิดยูงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างมาสู่คนได้ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น 	<p>ด้านการจัดการมูลฝอย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเลือกบริเวณที่ไม่เกิดขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพื้นที่เก็บกองจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (รอนำไปกำจัด) 2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ที่มีสภาพแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม และมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลงวัน และสุนัขได้ จำนวนอย่างน้อย 3 ถัง (เป็นถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอยอันตราย) เพื่อรองรับมูล- 					

กรกฎาคม 2556

นางสาวปิณฑา พิมพัวร์ (นางสาวปิณฑา พิมพัวร์)



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>1.3. เกิดแมลงวันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นพาหะนำโรค บิด อหิวาต์ ไทฟอยด์ ที่มาจากการของแมลงวันบินมาเกาะอาหารที่รับประทาน</p> <p>1.4 เกิดหนูเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำเชื้อกาฬโรค Salmonellosis โรคฉี่หนู มาสู่คน</p> <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีมูลฝอยเกิดขึ้น 300 ลิตร/วัน โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็น ถังมูลฝอยเปียกขนาด 240 ลิตร 3 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง และถังรอรอบรับมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้มากกว่า 3 วัน จากนั้นจะมีรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตยซึ่งจะเข้ามาเก็บขนทุกวัน ซึ่งไม่มีมูลฝอยตกค้างในพื้นที่โครงการ ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <p>หากเกิดการตกค้างของมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างหลายวัน จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนซึ่งทำให้ผู้ได้รับความรู้สึกรำคาญกับการที่ต้องทนต่อกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น เกิดความหงุดหงิดรำคาญแต่หากได้รับเป็นเวลานานอาจเกิดความเครียดขึ้นได้ แต่เนื่องจากโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยมีมิดชิด สามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ถึง 3 วัน ประกอบกับรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตย จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยให้ทุกวัน ผลกระทบด้านกลิ่นจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ผลจากการก่อสร้าง</p> <p>3. กำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดโดยคัดแยกมูลฝอยประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว กระจก เศษพลาสติก ออกจากมูลฝอยทั่วไป และนำไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ</p> <p>4. ให้มีป้ายบอก “มูลฝอยอันตราย” บริเวณที่รอรอบรับมูลฝอยอันตราย</p> <p>5. ตรวจสอบภาชนะรอรอบรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและไม่มีปัญหามูลฝอยล้นถัง หากพบว่ามีปัญหาต้องติดต่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตยเข้ามาเก็บขนทันที หรือเพิ่มถังรอรอบรับมูลฝอยรองรับให้เพียงพอ</p>	

กมล วัฒนพงษ์

รองหัวหน้างานสิ่งแวดล้อม



กรกฎาคม 2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พิณพัวร์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 56)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการแบบไป-กลับ ทำให้เกิดสิ่งขับถ่าย (ปฏิกูล) จากคนงานเกิดขึ้น รวมถึงเกิดน้ำเสียจากการอุปโภค หากมีการจัดการไม่ถูกต้องลักษณะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู หรือสุนัขคุ้ยเขี่ยก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ออกไปสู่ชุมชนโดยรอบได้</p> <p>อุจจาระที่ขับถ่ายออกมาจากคนงานก่อสร้างหากไม่มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะอาจเกิดการปนเปื้อนของพยาธิสู่อาหารและน้ำดื่มจากการพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู แมลงสาบ อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พยาธิ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวกลม พยาธิใบไม้ในลำไส้ พยาธิใบไม้ในเลือด พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิตัวตืด และพยาธิปากขอ เป็นต้น 2) โรคที่เกิดจากไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบ A, B (Hepatitis Virus Type A, B) โรคโปลิโอ (Poliovirus) และอุจจาระร่วงในเด็กอ่อน 3) โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอหิวาต์ เกิดจากเชื้อ Vibrio Cholera, โรคบิดเกิดจากเชื้อ Shigella, ไซราคสาदनน้อยเกิดจากเชื้อ Salmonella typhosa และเชื้อ Salmonella paratyphi และบิดมีตัวเกิดจากเชื้อ Entamoeba histolytica เป็นต้น 4) น้ำเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนำโรคมาลูมา เช่น ใช้เลือดออกเป็นต้น 	<p>มาตรการป้องกันและสิ่งปฏิกูล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับรองรับน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92 และลดค่า BOD₅₀₀ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่ระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 30 3. จัดให้ตะแกรงดักขยะในบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 30 4. จัดให้มีบ่อดักตะกอนขนาด 2x2 เมตร ลึก 1.0 เมตร และวางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกภายนอกโครงการ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

ดร.วิมลดาพร วัฒนศิริ

ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด



กรกฎาคม 2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 57)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p> <p>ในช่วงก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานและพักในพื้นที่โครงการทำให้เกิดสิ่งขับถ่าย (ปฏิกูล) จากคนงานเกิดขึ้น รวมถึงเกิดน้ำเสียจากการอุปโภค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. น้ำเสีย/อุจจาระก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็นจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทำให้หงุดหงิด รำคาญ 2. เกิดทัศนอุจาดจากการจัดการน้ำเสีย/อุจจาระที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดความขยะแขยงเกรงว่าจะเกิดโรคนำพามาสู่ตนเองและครอบครัวได้ <p>จะมีคนงานก่อสร้าง 200 คน เข้ามาทำงานแบบไป-กลับ ในพื้นที่โครงการ เกิดน้ำเสีย 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงาน 14 ห้อง น้ำเสียที่เกิดขึ้นบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปมีค่า BOD₅ 20 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจึงระบายส่งต่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>4.3 โรคที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง</p> <p>● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย</p> <p>ช่วงก่อสร้างจะมีคนงานก่อสร้างเข้ามาพักในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 200 คน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อาจเกิดโรคติดต่อที่มีแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงาน พม่า ลาว เขมร โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 3 อันดับแรก คือ เช่น โรคอุจจาระร่วงชนิด 	<p>มาตรการป้องกันและแพร่กระจายเชื้อโรค</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือพ่นยาฆ่าโรคบริเวณบ้านพัก คนงานทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2. ไม่ให้มีแหล่งน้ำขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อาจเป็นแหล่งวางไข่ของยุง และทำลายแหล่งอาหารของแมลงหรือพาหะนำโรค 	

Signature

กรกฎาคม 2556.....



ปิยะสมวิทกุล จำกัด

(นางสาวลักขมี ปิยะสมวิทกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมวิทกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมวิทกุล จำกัด

(นางสาวพินิตา พันพวย)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 58)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>เฉียบพลัน โรคมาลาเรีย และโรคหัด ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีโรคเท้าช้าง และวัณโรค เป็นต้น นายจ้างต้องพาแรงงานไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อค้นหาโรคติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <ol style="list-style-type: none"> 1) การอยู่ร่วมกันของคนงานจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันจนอาจนำมาสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้โดยเฉพาะความเครียด 2) ชุมชนที่อยู่โดยรอบอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินงานชีวิตประจำวัน 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. หากมีคนงานก่อสร้างป่วยให้พักรักษาให้หายก่อนจึงให้ กลับไปทำงาน 4. ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ดังกล่าว 5. เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จให้รื้อถอนระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ก่อสร้างออกให้หมดภายใน 1 เดือน 6. ให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคหลังเสร็จสิ้นการรื้อถอน และให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคอีกครั้งหลังจากรื้อถอนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้ประมาณ 1 เดือน 7. ในกรรื้อถอนห้องส้วมของคณงานให้ปฏิบัติตามนี้ <ol style="list-style-type: none"> 7.1 ผึ่งกลบและปรับถมบริเวณพื้นที่ห้องส้วมให้มีระดับเสมอกับพื้นที่โดยรอบ 7.2 ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคราคาโกล้อมที่รื้อถอนแล้ว ก่อนนำไปกำจัดหรือไปเก็บกองรวมกับเศษวัสดุก่อสร้างที่จะต้องขนนำไปกำจัด 7.3 ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคหลังเสร็จสิ้นการรื้อถอนห้องส้วม และให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคซ้ำอีกครั้งหลังการรื้อถอนแล้วประมาณ 1 เดือน 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

นางสาวกัญญาภัค บิยะสมบัติกุล

Isornvithi Sornvithi



กรกฎาคม 2556

(นางสาวกัญญาภัค บิยะสมบัติกุล และ นางสาวกัญญาภัค บิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิยะสมบัติแลนต์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พิมพ์พร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 59)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>5. การอยู่ร่วมกันของคนงานจำนวนมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>ช่วงก่อสร้างจะมีคนงานก่อสร้างเข้ามาพักในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 200 คน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> หากไม่มีการคัดกรองคนงานก่อนรับเข้ามาทำงานอาจเกิดการมีมูสม ยาเสพติดทำให้มีผลต่อสุขภาพ รวมถึงมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและ 	<p>มาตรการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. ให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของคนงาน อย่างเข้มงวด 3. ให้ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของ 	<p>8. ให้ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนจะได้เรียกตรวจสอบได้</p> <p>9. จัดทำข้อตกลงกับผู้รับเหมาให้จัดจ้างเฉพาะแรงงานที่เป็นคนไทย และเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างดาวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>10. ก่อนรับคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้างต้องพาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังโรคติดต่อ</p> <p>11. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างที่คัดเลือกเข้ามาทำงานในช่วงก่อนรับเข้าทำงานและในระหว่างการทำงานก่อสร้างปีละ 2 ครั้ง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โดยคนงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดทำงานจนกว่าจะหายขาด</p>	

กรกฎาคม 2556

นางสาวปิณฑา พิณพยุร

(นางสาวปิณฑา พิณพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอมซัลเทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 60)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ทรัพย์สินของผู้ที่ร่วมกัน</p> <p>2) คนงานที่มาจากต่างถิ่น ต่างครอบครัว ต่างครอบครัว เมื่อต้องทำงานร่วมกันอาจเกิดความไม่เข้าใจกันจนถึงขั้นทะเลาะกันและทำร้ายร่างกายกันได้</p> <p>3) อาจเกิดโรคติดต่อที่มีแรงงานต่างดาว โดยเฉพาะแรงงาน พม่า ลาว เขมร โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 3 อันดับแรก คือ เช่น โรค อูจจาระร่วง ชนิดเฉียบพลัน โรคมาลาเรีย และโรคหัด ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีโรคเท้าช้าง และวัณโรค เป็นต้น นายจ้างต้องพาแรงงานไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อค้นหาโรคติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค</p> <p>4) หากไม่มีการควบคุมความปลอดภัย อาจสร้างความวิตกกังวลต่อผู้ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น จีจึงทรัพย์ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น ในพื้นที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดูแลมิให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินข้างเคียงของผู้อื่นโดยเด็ดขาด รวมถึงป้องกันมิให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อถึงเวลาเลิกงานแต่ละวันจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต</p> <p>1) การอยู่ร่วมกันของคนงานจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันจนอาจนำมาสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้โดยเฉพาะ</p>	<p>โครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนจะได้เรียกตรวจสอบได้</p> <p>4. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเตรียมระเบียบ ข้อบังคับ ให้คนงานของตนปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5. จัดทำข้อตกลงกับผู้รับเหมาก่อสร้างเฉพาะแรงงานที่เป็นคนไทย และเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>6. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มและมีตัวหนังสือระบุตัวตนสักรัด เพื่อให้สามารถสืบสวนติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว</p> <p>7. ให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ</p> <p>8. ให้มีการตอกบัตรลงเวลาเข้างาน พักและเลิกงาน และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรตอกในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานะสุขภาพของคนงานในโครงการ</p>		

นางสาวปิยะสมมติ ปิยะสมมติกุล



กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวปิยะสมมติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมมติกุล)

(นางสาวพิชิตา พิมพยุร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมมติแลนด์ จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 61)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ความเครียด</p> <p>2) ชุมชนที่อยู่โดยรอบอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน</p> <p>3) ชุมชนโดยรอบรู้สึกรำคาญเมื่อคนงานมีการขว้างส่งเสียงดัง หากเกิดขึ้นบ่อยๆ และนานๆ อาจทำให้เกิดการภาวะความเครียด</p> <p>6. อุบัติเหตุ</p> <p>6.1 อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>ช่วงก่อสร้างจะมีการก่อสร้างอาคารในที่สูงจากการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการตกจากที่สูง จากสาเหตุตั้งแต่ ก้าวพลาด วัสดุขรุขระรองรับน้ำหนักตัวไม่ได้ ตกจาก บันได หรือนั่งร้าน ซึ่งขรุขระหักโค่นลงมา หรือเกิดจากการเผอเรอไม่ระมัดระวังของผู้ใช้ หรือจากไฟฟ้าช็อต โดยที่ไม่ได้ระมัดระวังขณะซ่อมแซม หรือทำงานบนที่สูงอาจมีสายไฟฟ้าที่รั่วอยู่บริเวณนั้น หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าบนที่สูงแล้วไม่ปิดสวิตช์หรือตัดเข้าไฟฟ้าไว้ก่อน ซึ่งมีผลต่อคนงานด้วยกันเอง รวมถึงชุมชนที่อยู่ข้างเคียงได้ ทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สิน การตกจากที่สูงสามารถทำให้เกิด</p>	<p>ตลอดเวลา</p> <p>9. ให้ชี้แจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด อาทิ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวน โดยเฉพาะช่วง 19.00 – 05.00 น. เป็นต้น</p> <p>10. ก่อนรับคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้างต้องพาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังโรคติดต่อ</p> <p>ด้านอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในกรณีที่ทำงานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป จัดให้หมั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสำหรับลูกจ้างในการทำงานนั้น 2. ในกรณีที่ทำงานบนที่ลาดชันที่ท่ามูเมเกินสามสิบองศาจากแนวราบและสูงตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป ต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 3. ในกรณีที่ทำงานในสถานที่อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกหรือถูกวัสดุพุ่งทับ เช่น การทำงานบนหรือในเสา ตอม่อ เสา 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2556.....

นางสาวปิณฑา พิมพ์พร
 (นางสาวปิณฑา พิมพ์พร)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

นายสมบัติ แสงดี
 (นายสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแสงดี จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>อันตรายได้รุนแรงมากน้อยต่างๆ กันไป เช่น ตกจากที่สูงมากอาจทำให้เสียชีวิต อาจทำให้กระดูกหักหลังหักตกไขสันหลังทำให้เป็นอัมพาต อาจเกิดกระดูกส่วนต่างๆ หัก โนรายที่รุนแรง อาจเป็นกระดูกซี่โครงหักทำให้เกิดเลือดออกในช่องปอด หรืออาจทำให้อวัยวะภายในช่องท้องที่สำคัญแตกอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น ตับ หรือม้ามแตก</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <ul style="list-style-type: none"> ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีการควบคุมการก่อสร้างให้มีความปลอดภัยจากการตกจากที่สูงตามประเภทกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัตถุประสงค์ ตกหล่นและพังทลาย และ การป้องกันการตกมีอยู่ 3 ประเภท คือ การป้องกันในสถานที่ที่มีก่อสร้าง การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน และการป้องกันโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก เพื่อลดผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงให้เกิดขึ้นในระดับต่ำ 	<p>ไฟฟ้า ปล่อง หรือคานที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป หรือทำงานบนหรือในถัง บ่อ กรวยสำหรับเทวัสดุ ต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตก ตาข่าย สิ่งปิดกัน เพื่อป้องกันการพลัดตกของลูกจ้างหรือสิ่งของ และจัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ ให้ลูกจ้างใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>4. งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจทำให้คนงานก่อสร้างหรือสิ่งของพลัดตก ต้องจัดทำฝาปิดที่แข็งแรง ราวกันหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และแสงที่บัพหรือขอบกันของตมมีความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย</p> <p>5. ในกรณีที่ทำงานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เปิดโล่งและอาจพลัดตกลงมาได้ ต้องจัดทำราวกันหรือรั้วกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>6. ในกรณีที่มีการทำงานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมกัน จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ทำงานอยู่ชั้นล่าง</p> <p>7. ให้สร้างประเภอบ ติดตั้ง และตรวจสอบนั่งร้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>8. ในกรณีที่ต้องใช้ข่าหยั่งหรือม้ายินนั้นให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัยดูแลข่าหยั่งหรือม้ายินนั้นให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2556.....
 นางสาวปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



.....
 (นางสาวพินิตา พินเพชร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 63)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>6.2 อุบัติเหตุจากการจราจร</p> <p>ช่วงก่อสร้างมีการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างเข้ายังพื้นที่โครงการ และมีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาของผู้รับเหมากับเจ้าของโครงการ การเร่งรีบ ความประมาท และความ</p>	<p>และมีพื้นที่สำหรับยื่นทำงานอย่างเพียงพอ</p> <p>9. ไม่ให้ทำงานบนน้ิ่งร้านเมือพื้นน้ิ่งร้านล้น หรือที่มีส่วนใดชำรุดอาจเป็นอันตราย ทำงานบนน้ิ่งร้านแขวนหรือน้ิ่งร้านแบบกระเช้าขณะฝนตกหรือลมแรงอันอาจเป็นอันตราย และในกรณีที่มีเหตุการณ้ดังกล่าวให้รีบนำน้ิ่งร้านดังกล่าวลงสู่พื้นดิน</p> <p>10. ในกรณีทำงานในบริเวณที่อาจมีการพังทลาย หรือการกระเด็นหรือตกหล่นของหิน ดิน หวาย หรือวัสดุต่างๆ ต้องจัดทำไหลหิน ดิน หวาย หรือวัสดุนั้นให้ลาดเอียงเป็นมุมหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันกาพังทลาย</p> <p>11. ในกรณีทำงานในท่อ ช่อง โพรง อุโมงค์ หรือท่อที่อาจมีการพังทลาย ต้องจัดทำผนังกัน ค้ำยัน หรือใช้วิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันอันตรายนั้นได้</p> <p>12. ให้ป้องกันกากระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันปิดกันหรือรองรับ</p> <p>13. ในกรณีที่มีการล้าเสียงวัสดุขึ้นหรือลงจากที่สูง หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ให้จัดทำราง ปล่อย หรือใช้เครื่องมือ และวิธีการล้าเสียงที่เหมาะสมและปลอดภัย</p> <p>ด้านอุบัติเหตุจากการจราจร</p> <p>1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน และบนทางหลวงต้องไม่เกิน 60 กิโลเมตร/</p>	<p>6.2 อุบัติเหตุจากการจราจร</p> <p>ช่วงก่อสร้างมีการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างเข้ายังพื้นที่โครงการ และมีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาของผู้รับเหมากับเจ้าของโครงการ การเร่งรีบ ความประมาท และความ</p>	



กรกฎาคม 2556

นางสาวปิณฑา พินพิรุณ

ปิณฑา พินพิรุณ

(นางสาวลัทธิมี่ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้อำนวยการคนานาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวปิณฑา พินพิรุณ)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอล.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 64)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน และอุบัติเหตุจากการขนส่งได้ง่าย ซึ่งมีผลต่อคนงานด้วยกันเอง รวมถึงชุมชนที่อยู่ข้างเคียงได้ทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อุบัติเหตุอาจเป็นเหตุผู้ได้รับผลกระทบเกิดการสูญเสียอวัยวะ สูญเสียสมรรถภาพ ทพพลภาพ หรืออาจถึงสูญเสียชีวิตได้ 2) การก่อสร้างโครงการจะมีรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ประมาณ 8 เที่ยว/วัน หากพนักงานขับรถจอดรถกีดขวางเส้นทางจราจร ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ขับรถด้วยความประมาท อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบด้านสุขภาพกาย <ol style="list-style-type: none"> 1) อุบัติเหตุอาจเป็นเหตุผู้ได้รับผลกระทบเกิดการสูญเสียอวัยวะ สูญเสียสมรรถภาพ ทพพลภาพ หรืออาจถึงสูญเสียชีวิตได้ 2) การก่อสร้างโครงการจะมีรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการวิ่งเข้า-ออกประมาณ 16 เที่ยว/วัน หากพนักงานขับรถจอดรถกีดขวางเส้นทางจราจร ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ขับรถด้วยความประมาท อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบด้านสุขภาพจิต <ol style="list-style-type: none"> 1) การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการ อาจทำให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบรู้สึกอึดอัดเมื่อมีรถบรรทุกวิ่งผ่าน 2) ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน 	<p>ห้ามมิให้ออกรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณเส้นทางจราจรของพื้นที่โครงการและบนซอยสุขุมวิท 30 เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. ต้องขับรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน และจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 4. ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถบรรทุกขับรถด้วยความระมัดระวัง คนขับรถอยู่ในสภาพพร้อมในการขับขี่ ไม่เลพของมีนเมา หรือสารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะที่ขับรถ ไม่ประมาทในการขับขี่เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน 5. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร “ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก” และป้ายบอกช่วงเวลารถบรรทุกขนส่งบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ช่วงที่จะเข้า-ออกโครงการ 6. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น โดยกำหนดให้ขนส่งช่วงเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงเวลา 13.00-15.00 น. จะไม่ขนส่งหลังเวลา 18.00 น. โดยเด็ดขาด 	<p>ชั่วโมง</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. ห้ามมิให้ออกรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณเส้นทางจราจรของพื้นที่โครงการและบนซอยสุขุมวิท 30 เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 3. ต้องขับรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน และจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 4. ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถบรรทุกขับรถด้วยความระมัดระวัง คนขับรถอยู่ในสภาพพร้อมในการขับขี่ ไม่เลพของมีนเมา หรือสารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะที่ขับรถ ไม่ประมาทในการขับขี่เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน 5. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร “ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก” และป้ายบอกช่วงเวลารถบรรทุกขนส่งบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ช่วงที่จะเข้า-ออกโครงการ 6. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น โดยกำหนดให้ขนส่งช่วงเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงเวลา 13.00-15.00 น. จะไม่ขนส่งหลังเวลา 18.00 น. โดยเด็ดขาด 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2556.....
ปิยะสมบัติกุล
 (นางสาวลัทธินันท์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอวาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด

กรกฎาคม 2556.....
ปิยะสมบัติกุล
 (นางสาวพินิตา พินทุพร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอมมิตีแลนต์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 65)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>6.3 อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสุขภาพกาย <p>ขณะเกิดเพลิงไหม้อาจเกิดอุบัติเหตุจากการวิ่งกันชนขณะอพยพหนีไฟ หรืออุบัติเหตุจากการหกล้มเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางเท้าขณะวิ่งหนีไฟไปยังจุดรวมพล โดยโครงการได้ติดตั้งฝั่งแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารที่กำลังก่อสร้างมาสู่จุดรวมพลของโครงการบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร และบันไดหนีไฟชั้นที่ 1 และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” ให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณที่จะใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อให้นักงานก่อสร้างมองเห็น และปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ หรือแจ้งให้นักงานทราบก่อนเริ่มจะต้องมีการซ้อมอพยพหนีไฟ หรือแจ้งให้นักงานทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นคนงานก่อสร้างไม่โครงการจะไม่มีสติตัดสินใจ และปฏิบัติตามแผนที่มีข้อมูลมาได้ทันที พร้อมทั้งกำหนดให้มีการดูแลการบริหารจัดการพื้นที่จุดรวมพลที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารที่กำลังก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อสุขภาพจิต <p>ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตประจำวันจากการเกิดอัคคีภัยที่มีผลต่อทรัพย์สิน อาคาร และชีวิต โดยโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีการควบคุมการก่อสร้างใหม่ ความปลอดภัยจากงานไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p> </p>	<p>ด้านอุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย</p> <ol style="list-style-type: none"> ห้ามเก็บวัสดุไวไฟไว้อาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและที่ที่อาศัยของคณงานก่อสร้างในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไปไว้ที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น มีให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการเก็บวัสดุไวไฟ และจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟไว้ให้เห็นได้ชัดเจน จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง และต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กิโลกรัม โดยให้มีอย่างน้อย 1 เครื่อง ในทุกจุดที่ทีมงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ หรือบริเวณที่มีการเก็บวัสดุไวไฟ การติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่สามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวกและจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง ให้จัดให้มีสวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ด้านอุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย</p> <ol style="list-style-type: none"> ห้ามเก็บวัสดุไวไฟไว้อาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและที่ที่อาศัยของคณงานก่อสร้างในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไปไว้ที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น มีให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการเก็บวัสดุไวไฟ และจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟไว้ให้เห็นได้ชัดเจน จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง และต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กิโลกรัม โดยให้มีอย่างน้อย 1 เครื่อง ในทุกจุดที่ทีมงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ หรือบริเวณที่มีการเก็บวัสดุไวไฟ การติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่สามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวกและจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง ให้จัดให้มีสวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

นางสาวพิชิตกัญญา



กรกฎาคม 2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

.....

.....

(นางสาวพิชิตกัญญา ปิยะสมบัติกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 66)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พ.ศ.2551 ทั้งเรื่องการติดตั้งและการใช้ไฟฟ้า สวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้า ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยต่อสายดินป้องกันกัมมันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ และการป้องกันกันอัคคีภัยโดยการจัดเก็บวัตถุไวไฟ จัดทำป้ายเตือนป้องกันวัตถุตั้งกล่าว การจัดทำมีระบบดับเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากเพลิงไหม้ให้เกิดขึ้นในระดับต่ำ	<p>6. จัดให้มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยต่อสายดินสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า แผงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่กับทุกชนิด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังอื่นให้ต่อสายดินกับตัวรับที่มีจุดต่อลงดินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าภาคหลวงและตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>7. จัดให้มีการใช้กฎแจบป้องกันกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้ใดสัมผัสสวิตซ์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ทำงานดังกล่าว และติดตั้งป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสัมผัสสวิตซ์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย</p> <p>8. จัดให้มีป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ซึ่งสะท้อนแสงได้เพื่อเตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า</p>	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในช่วงก่อสร้าง คือ บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

นางสาวปิยะสมบัติ

กรกฎาคม 2556



2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้อำนวยการนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินพิรุ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 67)

ช่วงเปิดดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 ภูมิประเทศ และ ภูมิสัณฐาน</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนเป็นที่ตั้งของอาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พื้นที่สีเขียว และที่จอดรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโครงการเป็นที่ราบ มีระดับความสูงไม่แตกต่างจากพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ</p>	<p>1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>2. ดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกแทนทันที</p>	<p>- ดูแลสภาพรั้วโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง</p>
<p>1.2 ดินและการชะล้างพังทลายของดิน</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่จะเป็นพื้นที่ปกคลุมด้วยอาคาร พื้นคอนกรีต และพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง 295 ตารางเมตร โดยมีการปลูกไม้ยืนต้นรอบแนวเขตพื้นที่โครงการบางช่วง ซึ่งสิ่งปกคลุมดินทั้งหมดจะช่วยลดการกัดเซาะของดินได้ นอกจากนี้ โครงการมีการจัดวางผังระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินจึงเกิดในระดับต่ำ</p>	<p>- ดูแลรักษารั้วรอบโครงการและต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ในพื้นที่โครงการรวมตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกแทนทันที (ภาพที่ 11 ถึง 11(2))</p>	<p>-</p>
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p>	<p>1. มลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใกล้เคียงจากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 51 คัน ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย โดยรวมผลที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ MELA GRANDE ในซอยสุขุมวิท 25 ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1,400 เมตร เมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม 2555 พบว่า</p>	<p>1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้ติดตั้งป้าย "ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง"</p> <p>2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน</p>	<p>1. ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>



นางสาวปิยะสมบัติกุล

กรกฎาคม 2556

(นางสาวปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยลลิกัญณ์ ปิยะสมบัติกุล)

(นางสาวพินิตา พินพชร)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 68)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ					มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พารามิเตอร์	ผลประเมิน	ผลการตรวจวัด	รวม	มาตรฐาน		
	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.000723	0.187	0.187723	0.33	<p>3. ปลุกลไม่ยื่นต้นในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควันเสีย ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์</p> <p>4. ติดป้าย "กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้" บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสีย และความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์</p> <p>5. ชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและแสงแดดดังนี้</p> <p>5.1 ทำหนังสือแจ้งผู้ท้ออาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการและช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายจากผลกระทบจากการบดบังการบดบังแสงแดดและทิศทางลม</p> <p>5.2 จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการ และจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>5.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอันเนื่องมาจากการมีโครงการ และให้รับดำเนินการเจรจากับผู้ได้รับความเสียหายทันทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด ในกรณีที่สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงกัน</p>	
	ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.001106	0.097	0.098106	0.12		
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.015970	0.0015	0.01747	34.20		
	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.011442	0.024	0.035442	0.32		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000506	0.012	0.012506	0.78		
	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.023773	2.83	2.853773	-		

สรุปมลพิษและฝุ่นละอองที่ระบายออกมาจากเครื่องยนต์ในช่วงเปิดดำเนินการเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน พบว่าทุกค่าไม่เกินมาตรฐาน เนื่องจากโครงการมีการออกแบบให้มีที่จอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ผู้ออกแบบได้วางผังให้ระบายน้ำที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวออกตามช่องเปิดที่จัดไว้ที่ชั้น 1 เพื่อให้มลพิษที่ระบายออกมีการกระจายตัวไปยังบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จัดไว้ในบริเวณดังกล่าว เพื่อช่วยกรองมลพิษอีกชั้นหนึ่งก่อนระบายออกนอกโครงการ ทั้งนี้ได้มีการออกแบบผังพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้นให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยดูดซับมลพิษและทำให้อากาศบริสุทธิ์ โดยคำนึงถึงชนิดของพันธุ์ไม้ที่



นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล
 (นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรกฎาคม 2556

(นางสาวพินิดา พินทุย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 69)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ใช้ปลูกในโครงการที่มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากยานพาหนะในโครงการได้ทั้งหมด ซึ่งโครงการมีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิดเทียบเป็นปริมาณคาร์บอน (C) ที่เกิดจากโครงการเท่ากับ 8 กรัม/ชั่วโมง ในขณะที่ต้นไม้ของโครงการ (เฉพาะต้นปีป จำนวน 7 ต้น) มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เมื่อเทียบเป็นคาร์บอน (C) เท่ากับ 47.15 กรัม/ชั่วโมง ทั้งนี้ คิดเฉพาะต้นปีปเนื่องจากต้นไม้ของโครงการชนิดอื่นไม่มีตัวเลขทางวิชาการยืนยันอัตราการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่โครงการมีการปลูกต้นไม้ชนิดอื่นๆ อีกประกอบด้วย ซิลคัสไอคัส กั้นกรร จิกน้ำ มะตาด ผักเป็ดเขียว ไอร์ลิส นีออน จิ้งหญี่น้ำพุ หญ้าพาสทาลัม หนวดปลาหมึกแคระ และคริสติน่า จะเห็นได้ว่าเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เมื่อเทียบเป็นคาร์บอน (C) ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการ</p> <p>2. การบดบึงแสงแดด</p> <p>การเกิดขึ้นของโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมสูง 8 ชั้น (ความสูงอาคาร 22.90 เมตร) จะก่อให้เกิดการบดบึงแสงแดดต่อพื้นที่ข้างเคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการบดบึงแสงแดดจากเงาของอาคารโครงการที่ทอดผ่าน คือ บ้านพักอาศัยในด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันตก และอาคารอยู่อาศัยรวมสูง 19 ชั้น ด้านทิศตะวันออก แต่ผลกระทบมิได้จำกัดอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตลอดทั้งวัน โดยจะเปลี่ยนไปตามแนวที่ดวงอาทิตย์ทำมุม โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ ของวันเท่านั้น ประกอบกับการจัดวางผังอาคารในโครงการที่มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 2.26-3.15 เมตร ทำให้แสงสามารถส่องผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ ดังนั้น</p>		



นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้อำนวยการลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร. 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
 E-mail: piyasombattikul@piyasombattikul.com
 piyasombattikul.com 2556

(นางสาวพินิตา พิณพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 70)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3. การขุดบึงทิศทางลม</p> <p>จากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของสถานีตรวจวัดอากาศตอนเมืองในคาบ 10 ปี พบว่าทิศทางลมหลักที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่โครงการมี 3 ทิศทาง</p> <p>3.1 ลมจากทิศใต้ : พัดผ่านด้วยอัตราเร็วตั้งแต่ 1.6 - 3.1 น็อต หรือ 2.9632 - 5.741 กิโลเมตร/ชั่วโมง โครงการจะบังคับลมจากทางทิศใต้ต่อพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่ทางทิศเหนือของโครงการ เป็นระยะเวลา 7 เดือน (มกราคมถึงเดือนกรกฎาคม) บริเวณดังกล่าวตรงกับบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือในซอยสุขุมวิท 30 และซอยสุขุมวิท 28 จำนวน 2 หลัง แต่เนื่องจากการวางตัวของอาคารโครงการในแนวดังกล่าวยังมีพื้นที่ว่างของอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินลมจากทิศใต้จึงสามารถพัดผ่านช่องว่างดังกล่าวไปยังพื้นที่ทางทิศเหนือได้ จึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>3.2 ลมจากทิศตะวันออก : พัดผ่านด้วยอัตราเร็วตั้งแต่ 1.3-1.7 น็อต หรือ 2.366 - 3.148 กิโลเมตร/ชั่วโมง โครงการจะบังคับลมด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยด้านทิศตะวันตกตรงกับพื้นที่ว่างรอกการใช้ประโยชน์ ขณะทำอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงมีที่ว่างเพียงพอสำหรับเป็นช่องลมให้ลมพัดผ่าน จึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>3.3 ลมจากทิศตะวันตก : พัดผ่านด้วยอัตราเร็วตั้งแต่ 1.8-2.2 น็อต หรือ 3.33-4.07 กิโลเมตร/ชั่วโมง โครงการจะบังคับลมจากทิศตะวันออกต่อพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยทิศตะวันตกของโครงการเป็นอพาร์ทเมนท์ซึ่งมีความสูง 19 ชั้น (GM</p>		

กรกฎาคม 2556

ด.ร. น. น. น. น. น. (นางสาวปิณิดา พินพยุร)

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 71)

สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	<p>Mansion), ถนนสาทรณะ สุขุมวิท 30 และอาคารอยู่อาศัยรวม TBI Tower ซึ่งลักษณะการวางตัวอาคารมีการเว้นระยะห่างระหว่างอาคารโครงการกับแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย อาคารดังกล่าวสูงกว่าอาคารของโครงการ ผนังสามารถพัฒนาไปตามช่องทางและพื้นที่ส่วนต่างด้านบนสู่พื้นที่ทางทิศตะวันตกได้ จึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>4. การระบายอากาศและไอความร้อน</p> <p>4.1 ความร้อนจากระบบปรับอากาศ/เครื่องปรับอากาศ</p> <p>การใช้เครื่องปรับอากาศในโครงการมีผลทำให้มีอุณหภูมิส่วนที่แตกต่างจากภายนอก 0.035 °C โครงการมีพื้นที่วางร้อยละ 51.93 โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ชั้นล่างถึง 295 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นมากถึง 255 ตารางเมตร ซึ่งจะสามารถช่วยลดระดับความร้อนที่เกิดขึ้นลงได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งการก่อสร้างอาคารมีได้ก่อสร้างชิดติดกับอาคารข้างเคียง มีการเว้นระยะถอยร่นระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดินไม่ต่ำกว่า 2.26-3.15 เมตร ทำให้มีช่องเปิดของการระบายอากาศที่จะให้ลมพัดผ่านได้สะดวก ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศจะอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>4.2 ความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อนของพื้นคอนกรีตหรือตัวอาคาร</p> <p>อาคารของโครงการจะทำให้ระดับความร้อนเพิ่มขึ้น 0.027 องศาเซลเซียส จากการที่โครงการได้จัดให้มีพื้นที่ว่างภายในโครงการถึงร้อยละ 51.93 และได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ชั้นล่างถึง 295 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 255 ตารางเมตร ซึ่งจะสามารถช่วยลดระดับความร้อนที่เกิดขึ้นลงได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งการก่อสร้างอาคารมีได้ก่อสร้างชิดติดกับอาคารข้างเคียง มีการเว้นระยะถอยร่นระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดินไม่ต่ำกว่า 2.26-3.15</p>		

นางสาวปิณฑา พินพิบูลย์ (นางสาวปิณฑา พินพิบูลย์)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2556

ตารางที่ 1 (ต่อ 73)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>เป็นไปตามเกณฑ์ หรือกล่าวได้ว่าสามารถรองรับปริมาณของลอย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นได้เพียงพอ ดังนั้น ผลกระทบเนื่องจากเชื้อโรคที่ออกมาจากระบบบำบัดน้ำเสียจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>4.5 ก๊าซที่เกิดจากระบบบำบัดไร้อากาศ</p> <p>การบำบัดน้ำเสียในส่วนใหญ่ไร้อากาศของระบบบำบัดน้ำเสียก่อให้เกิดก๊าซมีเทนประมาณ 2.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดก๊าซมีเทนซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการจึงเลือกใช้บอดิน ซึ่งเป็นกระบวนการบำบัดด้วยวิธี Biological Oxidation ซึ่งจากการศึกษา พบว่าควรเลือกใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) ทั้งนี้โครงการเลือกกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นด้วยการเตรียมพื้นที่ขนาด 3 ตารางเมตร ลึก 1.5 เมตร ปุ๋ย 5 กทม. หรือดินร่วน ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีปริมาณจุลินทรีย์จะสามารถออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน ให้เปลี่ยนรูปไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ พลังงาน และเซลล์ใหม่ของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่ม Methanotrophs ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย เท่ากับ 2.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะที่บอดินที่เตรียมไว้สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น พื้นที่ที่เตรียมไว้ 3 ตารางเมตร จึงสามารถรองรับก๊าซมีเทนได้ 7.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน พื้นที่ดังกล่าวจึงสามารถกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้ ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		



(Handwritten signature)

กรกฎาคม 2556..... (นางสาวพินิตา พินทุพร)
 (นางสาวพินิตา พินทุพร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 74)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																																													
<p>1.4 เสียงและควมสั่นสะเทือน</p> <p>จากการคำนวณระดับความดังของเสียงอันเนื่องมาจาการรบกวนร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณพื้นที่โครงการปัจจุบัน 57.50 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 96.70 dB(A) ต่อแหล่งรับผลกระทบเป็นบริเวณใกล้เคียงและกลุ่มเสียง พบว่า ได้รับผลกระทบดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="478 1019 1402 1968"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผู้รับเสียง</th> <th rowspan="2">ระดับเสียงที่ผู้รับได้ยิน (dB(A))</th> <th colspan="2">รวมกับระดับเสียงปัจจุบัน</th> </tr> <tr> <th>Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))</th> <th>L max (dB(A))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บ้านพักอาศัยหลังที่ 1</td> <td>48.52</td> <td>58.02</td> <td>96.70</td> </tr> <tr> <td>2. บ้านพักอาศัยหลังที่ 2</td> <td>45.00</td> <td>57.74</td> <td>96.70</td> </tr> <tr> <td>3. บ้านพักอาศัยหลังที่ 3</td> <td>42.50</td> <td>57.64</td> <td>96.70</td> </tr> <tr> <td>4. บ้านพักอาศัยหลังที่ 4</td> <td>48.52</td> <td>58.02</td> <td>96.70</td> </tr> <tr> <td>5. บ้านพักอาศัยหลังที่ 5</td> <td>48.52</td> <td>58.02</td> <td>96.70</td> </tr> <tr> <td>6. อาคารอู่อาศัยรวม ขนาด 19 ชั้น</td> <td>45.00</td> <td>57.74</td> <td>96.70</td> </tr> <tr> <td>7. โรงเรียน American school of Bangkok</td> <td>28.70</td> <td>57.51</td> <td>96.70</td> </tr> <tr> <td>8. โรงเรียน Wells International School Tonglor</td> <td>34.90</td> <td>57.52</td> <td>96.70</td> </tr> <tr> <td>9. โรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School ("Bangkok Prep")</td> <td>36.06</td> <td>57.53</td> <td>96.70</td> </tr> <tr> <td>10. โรงเรียน Early Learning Centre Family of International Schools in Bangkok THE PURPLE ELEPHANT</td> <td>30.46</td> <td>57.51</td> <td>96.70</td> </tr> </tbody> </table>	ผู้รับเสียง	ระดับเสียงที่ผู้รับได้ยิน (dB(A))	รวมกับระดับเสียงปัจจุบัน		Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	L max (dB(A))	1. บ้านพักอาศัยหลังที่ 1	48.52	58.02	96.70	2. บ้านพักอาศัยหลังที่ 2	45.00	57.74	96.70	3. บ้านพักอาศัยหลังที่ 3	42.50	57.64	96.70	4. บ้านพักอาศัยหลังที่ 4	48.52	58.02	96.70	5. บ้านพักอาศัยหลังที่ 5	48.52	58.02	96.70	6. อาคารอู่อาศัยรวม ขนาด 19 ชั้น	45.00	57.74	96.70	7. โรงเรียน American school of Bangkok	28.70	57.51	96.70	8. โรงเรียน Wells International School Tonglor	34.90	57.52	96.70	9. โรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School ("Bangkok Prep")	36.06	57.53	96.70	10. โรงเรียน Early Learning Centre Family of International Schools in Bangkok THE PURPLE ELEPHANT	30.46	57.51	96.70	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.) 2. ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนเสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 3. ให้รถที่วิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากเครื่องยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการกำหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ "ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง" 4. ให้มีป้าย "ห้ามสตรีทรถยนต์วิ่ง" ติดตั้งบริเวณที่จอดรถของโครงการ 5. หากจะมีการทำกิจกรรมของห้องพักอาศัยที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น มีการเจาะ เชื่อม เป็นต้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการอาคาร ซึ่งจะกำหนดให้ระยะเวลาการดังกล่าวได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยในโครงการและบ้านพักอาศัยข้างเคียง 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>-</p>
ผู้รับเสียง			ระดับเสียงที่ผู้รับได้ยิน (dB(A))	รวมกับระดับเสียงปัจจุบัน																																												
	Leq 24 ชั่วโมง (dB(A))	L max (dB(A))																																														
1. บ้านพักอาศัยหลังที่ 1	48.52	58.02	96.70																																													
2. บ้านพักอาศัยหลังที่ 2	45.00	57.74	96.70																																													
3. บ้านพักอาศัยหลังที่ 3	42.50	57.64	96.70																																													
4. บ้านพักอาศัยหลังที่ 4	48.52	58.02	96.70																																													
5. บ้านพักอาศัยหลังที่ 5	48.52	58.02	96.70																																													
6. อาคารอู่อาศัยรวม ขนาด 19 ชั้น	45.00	57.74	96.70																																													
7. โรงเรียน American school of Bangkok	28.70	57.51	96.70																																													
8. โรงเรียน Wells International School Tonglor	34.90	57.52	96.70																																													
9. โรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School ("Bangkok Prep")	36.06	57.53	96.70																																													
10. โรงเรียน Early Learning Centre Family of International Schools in Bangkok THE PURPLE ELEPHANT	30.46	57.51	96.70																																													

กรกฎาคม 2556.....

(ลายเซ็น)

นางสาวกัญณี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวกัญจน์ ปิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(ลายเซ็น)

นางสาวพินิตา พิมพ์พร
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรกฎาคม 2556.....

(ตราประทับ)

ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 PIYASAMBIT LAND COMPANY LIMITED

ตารางที่ 1 (ต่อ 75)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ				มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	11. โรงเรียนเจริญวิทยา	29.63	57.51	96.70		
	12. โรงเรียนTrinity International School	35.65	57.53	96.70		
	13.โรงเรียนวชิรลิน	31.62	57.51	96.70		
	14. โรงเรียนอนุบาลวิสุทธิวงศ์	29.44	57.51	96.70		
	15. โรงเรียนสายน้ำทิพย์	30.91	57.51	96.70		
	16. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง	30.04	57.51	96.70		
	17. สถานทูตอังกฤษ	29.63	57.51	96.70		
	18. สถานทูตฟิลิปปินส์	44.44	57.71	96.70		
	19. สถานทูตเยอรมนี	30.91	57.51	96.70		
	20. สถานกงสุลโปแลนด์	35.17	57.53	96.70		
	21. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร	31.38	57.51	96.70		
	22. โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท	28.70	57.51	96.70		
	23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท	45.00	57.74	96.70		
	มาตรฐาน	-	70	115		
1.5 ทรัพยากรน้ำ	เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้น 30.1643 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ถังดักไขมัน จำนวน 1 ถัง และระบบเติมอากาศแบบทั่วไป (Conventional Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจนได้คุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ค. ที่กำหนดให้มีค่า BOD ₅ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้ำทิ้งจะถูกระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 30 โดยมีได้ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ				1. ให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ถังดักไขมัน ถังแยกกากตะกอน ส่วนเติมอากาศ และส่วนตกตะกอน โดยน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค.) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณซอย สุขุมวิท 30 ด้านหน้าโครงการ	1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรวจสอบดังนี้ - ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรรณิศา วัฒนศิริ
 (นางสาวกษิณี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวกษิณี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 76)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยตรง ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำในระดับต่ำ		<p>2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและเสียหายน้อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว</p> <p>3. จัดให้มีวิศวกรสาขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา</p> <p>4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่มีระบบบำบัดน้ำเกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. จัดให้มีการสุบตะกอนจากถังแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุก 1 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ</p> <p>6. ตักกากไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมันทุกวัน โดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษหิซุกรองที่กันกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากรากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงดำ ซึ่งสามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ (ภาพที่ 6)</p> <p>7. จัดให้มีระบบบำบัดอากาศ เพื่อกำจัดก๊าซมีเทนและละอองน้ำจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยเดินท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) จากระบบบำบัดน้ำเสียไปเชื่อมกับระบบบำบัดอากาศ</p>	<p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อเก็บน้ำทิ้ง ทุก 1 เดือน ระยะเวลาเปิดดำเนินการ มีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide <p>3. ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูลนั้น และจะต้องทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียใน</p>

กรกฎาคม 2556

ปิยะสมบัติกุล 12/10/2013

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนค์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินพยุห)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 77)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ธรณีวิทยาและทาง เกิดแผ่นดินไหว	จากการตรวจสอบกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความ คงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ใน พื้นที่ บริเวณที่ 1 (พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบ จากแผ่นดินไหวระยะไกล) โดยผู้ออกแบบโครงสร้างได้ทำการออกแบบ โครงสร้างรองรับแผ่นดินไหวของอาคารโดยใช้วิธีการคำนวณเชิงพลศาสตร์ ซึ่ง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ ดังนั้น ผลกระทบด้านแผ่นดินไหวต่อ อาคารจึงอยู่ในระดับต่ำ	8. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ ในการรดน้ำต้นไม้ โดยจัดให้มีท่อพักน้ำทิ้ง พร้อมเดินท่อ รูดน้ำทิ้งไม่แบบซึมลงดินไปยังบริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง (ภาพที่ 5(4)) 1. ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับ การออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 2. จัดทำแผนพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเมื่อเกิด เหตุแผ่นดินไหว บริเวณใกล้ที่พักทุกชั้น เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้พักอาศัยใน โครงการ 3. ติดป้าย“ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” ที่บริเวณลิฟท์ภายในอาคาร 4. จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารในกรณี ที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภัย ซึ่ง มีการฝึกเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	แต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ	1. ทรัพยากรชีวภาพบนบก เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนแปลงจากบ้านพัก อาศัยมาเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม สูง 8 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 อาคาร โดย ภายในโครงการจะปลูกต้นไม้ และไม่คลุมดิน ในบริเวณต่างๆ ของโครงการ ประกอบด้วยบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงไม่พบสิ่งมีชีวิตที่หายากและ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ จึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกใน ระดับต่ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	



นางสาวปิยฉวี ปิยะสมบัติกุล

(นางสาวปิยฉวี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้ชำนาญการ
กรมการผู้ชำนาญการ

กรกฎาคม 2556

(นางสาวพินิตา พินมพัวร์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 78)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> <p>น้ำทิ้งจากโครงการจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียจนมีค่า BOD ของน้ำทิ้งออกจากระบบ 23.38 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. (กำหนดค่า BOD_{๕๐k} ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิท 30 โดยมีได้มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ดังนั้น จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระดับต่ำ</p>			
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของชุมชน</p> <p>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	<p>1. ความสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร</p> <p>จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย.10 บริเวณ ย. 10-10 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกันกับย่านพาณิชย์กรรม ศูนย์กลางเมือง และเขตการให้บริการขนส่งมวลชน สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ไม่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ต้องมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 8:1 และมีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 และให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง</p>	<p>1. ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 3)</p> <p>2. ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ปลูกได้ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมให้อยู่ตลอดอายุโครงการ</p>	

กรกฎาคม 2556.....

นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล (นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล) *และ* *นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล*

(นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล และ นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล) บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด


นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล (นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล) *และ* *นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล*

(นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล และ นางสาวกัญญาปิยะสมบัติกุล) บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 79)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของโครงการเป็นอาคารพักอาศัย ถือเป็นกิจกรรมหลักในที่ดินประเภทดังกล่าว โดยโครงการออกแบบให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารทั้งหมดต่อพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio : FAR) เท่ากับ 5.03 : 1 (ไม่เกิน 8:1) พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปลูกคลุม (OSR) คิดเป็นร้อยละ 51.93 ของพื้นที่โครงการ (ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของที่ว่างปราศจากสิ่งปลูกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร) และมีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดร้อยละ 10.32 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงถือเป็นกิจกรรมหลักในที่ดินดังกล่าว และมีการออกแบบที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556</p> <p>2. ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการ</p> <p>จากการสำรวจรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัย และการพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงมีความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินเพื่อการพักอาศัยที่มีอยู่โดยรอบ</p> <p>3. ความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ</p> <p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 30 ซึ่งมีถนนสุขุมวิท 30 เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก คือถนนสุขุมวิท จึงมีโครงข่ายเชื่อมโยงกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ถนนพระราม 4 ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเขตคลองเตย มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา ไฟฟ้า สถานีพยาบาล สถานีที่ราชการ รวมถึงระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT) ทำให้ผู้พักอาศัยสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้สะดวก</p>		



นางสาวปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทย-สยาม จำกัด

นางสาวพินิตา พินทุพร
(นางสาวพินิตา พินทุพร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรกฎาคม 2556..... วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2556


องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. ผลกระทบจากการใช้ที่ดินของโครงการต่อความสามารถในการรองรับของระบบสาธารณสุขบริเวณ</p> <p>จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการให้บริการชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งได้ประเมินตามรายละเอียดของระบบสาธารณสุขปโภคที่โครงการใช้ร่วมกับชุมชน ได้แก่ น้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้า และการคมนาคม พบว่า สามารถรองรับการให้บริการแก่พื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำประปา 37.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยได้รับบริการนำประปาจากโครงการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ซึ่งมีความสามารถในการผลิตน้ำประปาได้ 411,125.027 ลูกบาศก์เมตร/วัน สারণจ่าย 292,164.38 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น การเปิดดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของชุมชนในระดับต่ำ</p> <p>โครงการได้จัดใหม่ถึงกับน้ำสำรองใช้ปริมาณรวม 84.64 ลูกบาศก์เมตร มีความสามารถในการสำรองน้ำใช้ในช่วงปกติได้นาน 51.36 ชั่วโมง และในช่วงน้ำสูงสุดได้นาน 22.56 ชั่วโมง ดังนั้น น้ำสำรองที่จัดไว้จึงมีความเพียงพอและความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้สำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยจะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าต่อไป</p> <p>ปัจจุบันท่อประปาของการประปาของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสุขุมวิท ที่ผ่านบริเวณซอยสุขุมวิท 30 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร แรงดันน้ำ 7 เมตร การใช้น้ำของโครงการมีผลทำให้แรงดันน้ำของท่อ</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยติดประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่บอร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในโครงการและโรงผลิตชิ้น-ลง ของอาคาร</p> <p>2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>3. เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำในโครงการ</p> <p>4. กำหนดให้ระบบรับน้ำจากการประปานครหลวงเป็นระบบเปิดวาล์วเพื่อรับน้ำเข้าสู่ถึงเก็บน้ำได้คืนเท่านั้น โดยไม่ต้องนำเข้ามาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบหรือเพิ่มแรงดันน้ำ (ภาพที่ 4) ทั้งนี้มีการเชื่อมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการปล่อยให้ไหลเข้าด้วยแรงดันปกติของท่อจ่ายประปา เพื่อให้ชุมชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด</p>	<p>1. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์วเครื่องสูบน้ำ หากพบว่ามีเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที โดยตรวจความสามารถด้านวิศวกรรมประปา มีความถี่ในการตรวจสอบ ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อไป ทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที</p>
<p>3.2 การใช้น้ำ</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำประปา 37.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยได้รับบริการนำประปาจากโครงการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ซึ่งมีความสามารถในการผลิตน้ำประปาได้ 411,125.027 ลูกบาศก์เมตร/วัน สারণจ่าย 292,164.38 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น การเปิดดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของชุมชนในระดับต่ำ</p> <p>โครงการได้จัดใหม่ถึงกับน้ำสำรองใช้ปริมาณรวม 84.64 ลูกบาศก์เมตร มีความสามารถในการสำรองน้ำใช้ในช่วงปกติได้นาน 51.36 ชั่วโมง และในช่วงน้ำสูงสุดได้นาน 22.56 ชั่วโมง ดังนั้น น้ำสำรองที่จัดไว้จึงมีความเพียงพอและความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้สำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยจะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าต่อไป</p> <p>ปัจจุบันท่อประปาของการประปาของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสุขุมวิท ที่ผ่านบริเวณซอยสุขุมวิท 30 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร แรงดันน้ำ 7 เมตร การใช้น้ำของโครงการมีผลทำให้แรงดันน้ำของท่อ</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยติดประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่บอร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในโครงการและโรงผลิตชิ้น-ลง ของอาคาร</p> <p>2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>3. เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำในโครงการ</p> <p>4. กำหนดให้ระบบรับน้ำจากการประปานครหลวงเป็นระบบเปิดวาล์วเพื่อรับน้ำเข้าสู่ถึงเก็บน้ำได้คืนเท่านั้น โดยไม่ต้องนำเข้ามาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบหรือเพิ่มแรงดันน้ำ (ภาพที่ 4) ทั้งนี้มีการเชื่อมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการปล่อยให้ไหลเข้าด้วยแรงดันปกติของท่อจ่ายประปา เพื่อให้ชุมชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด</p>	<p>1. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์วเครื่องสูบน้ำ หากพบว่ามีเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที โดยตรวจความสามารถด้านวิศวกรรมประปา มีความถี่ในการตรวจสอบ ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อไป ทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที</p>

กรกฎาคม 2556

นางสาวพินิตา ทิณพยุกร

(นางสาวพินิตา ทิณพยุกร)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 81)


องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ประปาสาธารณะลดลง 0.027 เมตร จึงเหลือแรงดันน้ำที่จะส่งไปหลังผ่านพื้นที่โครงการเหลืออยู่ 6.973 เมตร และอัตราการจ่ายน้ำลดลงจากเดิม 0.004 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เหลือ 0.696 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้นผลกระทบจากการใช้น้ำประปาของโครงการต่อผู้ที่อยู่ท้ายน้ำจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>5. กำหนดเวลาเปิดวาล์วรับน้ำจากท่อประปาภายนอกเข้ามาเก็บยังถังเก็บน้ำของโครงการให้เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในบริเวณใกล้เคียงมีการใช้น้ำน้อยที่สุด โดยการติดตั้ง Solinoid Valve ซึ่งควบคุมเวลาการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ โดยการตั้งเวลา</p> <p>6. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินที่มีปริมาตรกักเก็บรวมไม่น้อยกว่า 37.75 ลูกบาศก์เมตร ตามที่ได้ออกแบบไว้ 2 ถึง 4 ถึง 42.32 ลูกบาศก์เมตร รวม 84.64 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 4(1) และ 4(2))</p> <p>7. ดำเนินการตรวจสอบและจัดการน้ำสำรองเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย โดยกำหนดให้</p> <p>7.1 ดำเนินการตรวจสอบและจัดการน้ำสำรองใต้ดิน 2 ถึง ทุก 6 เดือน โดยมีวิธีการในการล้างทำความสะอาดถังดังนี้</p> <p>(1) ใส่น้ำให้เต็มถังจนแล้วใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผง โดยให้ใช้ปริมาณคลอรีน/ ปริมาณน้ำตามสัดส่วนดังนี้ (การประปานครหลวง : www.mwa.co.th)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลอรีนชนิดน้ำ 5% : ควรใช้น้ำยาคลอรีน 100 ซี.ซี./น้ำ 1000 ลิตร - คลอรีนชนิดน้ำ 10% : ควรใช้น้ำยาคลอรีน 50 ซี.ซี./น้ำ 1000 ลิตร - คลอรีนชนิดผง : ควรใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1000 ลิตร 	<p>โดยมีความถี่ในการตรวจสอบปี 1 จำนวน 1 ครั้ง และปีต่อไปทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ดื่มกับน้ำใช้ใต้ดินและถังเก็บน้ำควดฟ้า หลังการล้างทำความสะอาด โดยตรวจสอบคลอรีนอิสระทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	

กรกฎาคม 2556.....

กนกพร วัฒนวิภา

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพิณิดา พิมพ์อร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 82)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(2) กวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึง แสงไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ำออกจากถังให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง</p> <p>(3) ใต้น้ำประปาที่สะอาดลงไป</p> <p>7.2 การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้กำหนดให้เลิกวันและช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยภายในโครงการส่วนใหญ่ไม่อยู่ในโครงการ เช่น วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลาประมาณ 12.00-15.00 น. และแจ้งให้ลูกบ้านทราบโดยติดประกาศไว้หน้าโถงลิฟต์ชั้นล่างก่อนล้างถังไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>8. ออกแบบผนังคอนกรีตภายในถังเก็บน้ำทั้งบนดาดฟ้าและใต้ดินเป็นระบบกันซึม (กันซึมด้วยสารที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์/บริโภค) โดยผนังและเสาคอนกรีตที่ใช้ต้องมีกำลังแรงอัดสูง เพื่อให้อัตราการซึมน้ำในถังเก็บน้ำมีค่าต่ำและไม่มีผลต่อโครงสร้างอาคาร โดยมีระยะผิวของนอกของเสาอาคารถึงผิวเหล็กให้มีระยะ 75 มิลลิเมตร พร้อมฝาดัง ขนาด 0.8 x 0.8 เมตร 2 ฝว/ถัง เพื่อสะดวกในการเข้าบำรุงรักษา</p>	<p>1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรวจสอบดังนี้</p> <p>- ปีที่ 1, 1 ครั้ง</p>
<p>3.3 การบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>1. ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้น 30.1643 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบทั่วไป (Conventional Activated Sludge) อยู่ที่ชั้นใต้ดิน 2 ออกแบบรองรับน้ำเสีย 44 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย</p> <p>1.1 บ่อตกไขมัน ขนาด 2x2 เมตร ลึก 1.5 เมตร ระดับเก็บกัก 1 เมตร ปริมาตรเก็บกัก 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง</p> <p>1.2 ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบทั่วไป</p>	

กรกฎาคม 2556



(Signature)
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเพ็ญ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด จำกัด

(นางสาวพิชิตา พิณพชร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 83)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (Conventional Activated Sludge) ประกอบด้วย บ่อตกไขมัน ถึงแยกกากตะกอน ถึงปรับสภาพน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ ถึงตกตะกอน ถึงเวียนตะกอน กลับ ถึงเก็บกากตะกอนและถังเก็บน้ำผ่านกรับบำบัด โดยมีค่า BOD_{mixed} เข้าถึงแยกกากและตกตะกอน 371.25 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งผ่านการบำบัดมีค่า BOD_{out} จากระบบฯ เท่ากับ 23.38 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ค. ที่กำหนดให้ต้องพักไม่เกิน 100 ห้อง กำหนดค่า BOD_{out} ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) จากการศึกษาประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย พบว่า มีค่าการออกแบบได้ตามข้อกำหนดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ยอมรับได้ ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2.1 ผลกระทบจากละอองลอย (Aerosol) จากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ละอองลอย (Aerosol) เกิดจากละอองน้ำเสียที่ฟุ้งกระจายในตัวกลางอากาศ จากการเติมอากาศที่เสียภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำเสียในอากาศและก๊าซลอยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกในที่สุด โดยโครงการเลือกใช้ถัง Bio Scrubber ปริมาตร 1.20 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาตรตัวกลาง (Media) เท่ากับ 0.59 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ผิวของตัวกลาง (Media) เท่ากับ 140 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศ เท่ากับ 30.55 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีความสูงของลอย (Aerosol) เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย เท่ากับ 6.89 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือคิดเป็นความเร็วในการไหลของอากาศ เท่ากับ 0.00066 เมตร/วินาที ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การออกแบบอัตราการไหลของอากาศภายในถัง</p>	<p>(Conventional Activated Sludge) รองรับน้ำเสียได้ 44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ส่วนบำบัดดังนี้</p> <p>(1) ถังแยกกากตะกอน ปริมาตร 16.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) ถังปรับเสถียรภาพน้ำ ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง วัตถุประสงค์เพื่อปรับเสถียรภาพน้ำเพื่อลดความเข้มข้นของค่าบีโอดี (BOD) และให้อัตราการไหลของน้ำเสียมีค่าไม่แตกต่างกันเกินไปในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>(3) ถังเติมอากาศ ปริมาตร 19.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(4) ถังตกตะกอน จำนวน 1 ถัง มีพื้นที่ผิวในการตกตะกอน 2.25 ตารางเมตร ปริมาตรการเก็บกัก 4.5 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(5) บ่อเก็บกักสลัดจ์ จำนวน 1 ถัง ขนาด 13.8 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักสลัดจ์ส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียรอการกำจัดต่อไป</p> <p>1.3 ถังพักน้ำ ปริมาตร 9.66 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรับน้ำจากการบำบัดที่ผ่านมาตรฐาน ส่งไปยังหอรับน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้และระบายสู่ท่อสาธารณะ โดยน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค.) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ด้านหน้าโครงการ</p> <p>2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและเสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(Conventional Activated Sludge) รองรับน้ำเสียได้ 44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ส่วนบำบัดดังนี้</p> <p>(1) ถังแยกกากตะกอน ปริมาตร 16.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) ถังปรับเสถียรภาพน้ำ ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง วัตถุประสงค์เพื่อปรับเสถียรภาพน้ำเพื่อลดความเข้มข้นของค่าบีโอดี (BOD) และให้อัตราการไหลของน้ำเสียมีค่าไม่แตกต่างกันเกินไปในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>(3) ถังเติมอากาศ ปริมาตร 19.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(4) ถังตกตะกอน จำนวน 1 ถัง มีพื้นที่ผิวในการตกตะกอน 2.25 ตารางเมตร ปริมาตรการเก็บกัก 4.5 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(5) บ่อเก็บกักสลัดจ์ จำนวน 1 ถัง ขนาด 13.8 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักสลัดจ์ส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียรอการกำจัดต่อไป</p> <p>1.3 ถังพักน้ำ ปริมาตร 9.66 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรับน้ำจากการบำบัดที่ผ่านมาตรฐาน ส่งไปยังหอรับน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้และระบายสู่ท่อสาธารณะ โดยน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค.) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ด้านหน้าโครงการ</p> <p>2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและเสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อเก็บน้ำทิ้ง ทุก 1 เดือน ระยะเวลาเปิดดำเนินการ มีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide <p>3. ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำเป็นรายสัปดาห์ตามแบบ พ.ส.1 เก็บไว้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล</p>

กรุงเทพมหานคร 2556

นางสาวลักษมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

นางสาวทิพิตา พัฒนพยุ (นางสาวทิพิตา พัฒนพยุ) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 84)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>Bio Scrubber ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 0.0047 เมตร/วินาที ดังนั้นความเร็วการไหลของอากาศภายในถัง Bio Scrubber ที่โครงการเลือกใช้จึงเป็นไปตามเกณฑ์ หรือกล่าวได้ว่าสามารถรองรับปริมาณละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นได้เพียงพอ ดังนั้น ผลกระทบเนื่องจากเชื้อโรคที่ออกมาจากระบบบำบัดน้ำเสียจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2.2 ก๊าซที่เกิดจากระบบบำบัดไร้อากาศ</p> <p>การบำบัดน้ำเสียในส่วนของไร้อากาศของระบบบำบัดน้ำเสียก่อให้เกิดก๊าซมีเทนประมาณ 2.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดก๊าซมีเทนซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการจึงเลือกใช้บอดิน ซึ่งเป็นการบำบัดด้วยวิธี Biological Oxidation ซึ่งจากการศึกษา พบว่าควรเลือกใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) ทั้งนี้โครงการเลือกกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นด้วยการเตรียมพื้นที่ขนาด 3 ตารางเมตร ลึก 1.5 เมตร ปุ๋ยผุย่อย กทม. หรือดินร่วน ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีปริมาณจุลินทรีย์จะสามารถออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน ให้เปลี่ยนรูปไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ ฟอสฟอรัส และเซลล์ใหม่ของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่ม Methanotrophs ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสีย เท่ากับ 2.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะที่บอดินที่เตรียมไว้สามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร/วัน ดังนั้น พื้นที่ที่เตรียมไว้ 3 ตารางเมตร จึงสามารถรับก๊าซมีเทนได้ 7.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน พื้นที่ดังกล่าวจึงสามารถกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้ ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>เวลาอันรวดเร็ว</p> <p>3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา</p> <p>4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานต่างๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย เกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. จัดให้มีการสุ่มตะกอนจากถังแยกกากตะกอน และถังเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ</p> <p>6. ตักกากไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมันทุกวัน โดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษหิซชูกรองที่กันกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกมาจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งแข็งก่อนนำไปใส่ถังขยะ ซึ่งรวมกับขยะทั่วไปได้</p> <p>7. จัดให้มีระบบบำบัดอากาศ เพื่อกำจัดละอองน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเดินท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) จากระบบบำบัดน้ำเสียไปเชื่อมกับถัง Bio Scrubber จำนวน 1 ชุด โดยกำหนดให้มีอัตราเร็วในการไหลของอากาศในถังเท่ากับ 0.00066 เมตร/วินาที (ไม่เกินที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ 0.0047 เมตร/วินาที) (ภาพที่ 5(2) และ 5(3))</p>	<p>นั้น และจะต้องทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	

กรกฎาคม 2556

(ลายเซ็น)

ปิยะสมบัติกุล (นางสาวลัทขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเพ็ญกุล และ นางสาวพิณิตา พินพยุร์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

PIYASAMBAT LAND COMPANY LIMITED

2556

ตารางที่ 1 (ต่อ 85)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>1. ผลกระทบต่อการกีดขวางการระบายน้ำของชุมชน ปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงในบริเวณซอยสุขุมวิท 30 มีการวางระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ โดยน้ำทิ้งและน้ำฝนจากโครงการจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ด้านหน้าโครงการ จากนั้นจะไหลออกไปที่ถนนสุขุมวิท ประกอบกับภายในโครงการจะมีการวางระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ โดยออกแบบให้ท่อน้ำไว้ในบ่อหมวน้ำและท่อระบายน้ำ และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ซอยสุขุมวิท 30) ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อภารกิจตรวจทางระบายน้ำของชุมชนในระดับต่ำ</p> <p>2. ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่</p> <p>เนื่องจากหลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยไปเป็นพื้นที่คอนกรีตและอาคารปกคลุมดินทำให้น้ำซึมลงดินได้น้อย อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้</p>	<p>8. จัดให้มีบ่อกักน้ำที่กำจัดก๊าซมีเทน ขนาด 3 ตารางเมตร (ลึก 1.5 เมตร) ปูด้วยปุ๋ย กทม. หรือดินร่วน และต่อท่อระบายอากาศจากส่วนบำบัดไร้อากาศไปยังพื้นที่กำจัดก๊าซมีเทนดังกล่าว</p> <p>9. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยจัดให้มีบ่อกักน้ำทิ้งพร้อมเดินท่อรัดน้ำต้นไม้แบบซึมลงดินไปยังบริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง (ภาพที่ 5(4))</p>	<p>1. ตรวจสอบไม่ให้มีเศษขยะและเศษไปไม่อุดตันในท่อระบายน้ำและบ่อกักน้ำในโครงการทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนจากท่อระบายน้ำ ภายในโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>
	<p>1. ผลกระทบต่อการกีดขวางการระบายน้ำของชุมชน</p> <p>ปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงในบริเวณซอยสุขุมวิท 30 มีการวางระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ โดยน้ำทิ้งและน้ำฝนจากโครงการจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ด้านหน้าโครงการ จากนั้นจะไหลออกไปที่ถนนสุขุมวิท ประกอบกับภายในโครงการจะมีการวางระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ โดยออกแบบให้ท่อน้ำไว้ในบ่อหมวน้ำและท่อระบายน้ำ และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ซอยสุขุมวิท 30) ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อภารกิจตรวจทางระบายน้ำของชุมชนในระดับต่ำ</p> <p>2. ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่</p> <p>เนื่องจากหลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยไปเป็นพื้นที่คอนกรีตและอาคารปกคลุมดินทำให้น้ำซึมลงดินได้น้อย อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้</p>	<p>1. ระบบระบายน้ำในโครงการต้องเป็นระบบท่อแยก โดยแยกท่อระบายน้ำฝนออกจากท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายน้ำทิ้ง</p> <p>2. จัดให้มีท่อระบายน้ำรอบโครงการมีปริมาตรกักเก็บ 13.02 ลูกบาศก์เมตร โดยควบคุมอัตราการระบายด้วยขนาดท่อน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำสุดท้าย</p> <p>3. ทำความสะอาด ขุดลอกบ่อกักน้ำ (Manhole) และท่อระบายน้ำภายในโครงการทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง</p> <p>4. ให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่วไปภายในโครงการเพื่อป้องกันมิให้เศษดิน/ขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำในโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีรางระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำที่เกิดขึ้นในบริเวณชั้นใต้ดิน 1 และ 2 เข้าสู่ Sump Pit ชั้นใต้ดิน 2 โดยจัดให้</p>	<p>1. ตรวจสอบไม่ให้มีเศษขยะและเศษไปไม่อุดตันในท่อระบายน้ำและบ่อกักน้ำในโครงการทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนจากท่อระบายน้ำ ภายในโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>

นางสาวปิณฑิลา และ นายสมบัติกุล (นางสาวปิณฑิลา และ นายสมบัติกุล) บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

นางสาวปิณฑิลา และ นายสมบัติกุล (นางสาวปิณฑิลา และ นายสมบัติกุล) บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอมซัลเทนท์ จำกัด

กรกฎาคม 2556

ตารางที่ 1 (ต่อ 86)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>โดยมีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องกักเก็บ 11.5 ลูกบาศก์เมตร มีอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ 0.0258 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงต้องทวงน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่โครงการอย่างน้อย 11.5 ลูกบาศก์เมตร และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้เกินช่วงก่อนพัฒนาโครงการโดยควบคุมอัตราการระบายน้ำออกที่บ่อพักน้ำสุดท้ายโดยใช้ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 เมตร มีอัตราการระบาย 0.01 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไม่เกิน 0.0258 ลูกบาศก์เมตร/วินาที</p> <p>3. ความเพียงพอของท่อระบายน้ำเพื่อเก็บปริมาณน้ำที่ต้องทวงไว้ในโครงการ</p> <p>ในช่วงฝนตกต้องทวงน้ำไว้ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 11.5 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการเลือกใช้วิธีทวงน้ำในท่อระบายน้ำ โดยท่อระบายน้ำมีปริมาตรเก็บกัก 13.02 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปริมาตรที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นศักยภาพของท่อระบายน้ำจึงเพียงพอสำหรับปริมาณน้ำที่ต้องทวง</p> <p>4. ความสามารถในการรองรับน้ำของแหล่งรองรับน้ำจากโครงการ</p> <p>โครงการจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 30 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เมตร มีความสามารถในการรองรับน้ำได้ในอัตรา 0.435 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อระบายน้ำออกจากโครงการในอัตราที่ไม่เกินอัตราการระบายน้ำในช่วงก่อนพัฒนาโครงการด้วยอัตราไม่เกิน 0.0258 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะทำให้ระดับน้ำในท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิท 30 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.0074 เมตร ในปัจจุบัน (ตุลาคม 2555) ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ณ จุดที่มีการปล่อยน้ำด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระดับน้ำสูง 0.35 เมตรจากท้องท่อ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำสูง</p>	<p>มี Sump Pit 2 บ่อ ภายในแต่ละบ่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 ชุด (อัตราสูบ 0.30 ลูกบาศก์เมตร/นาที) และสูบส่งน้ำต่อไปยังระบบระบายน้ำชั้น 1 ของโครงการต่อไป (ภาพที่ 7 ถึง 7(3))</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

กรกฎาคม 2556


นางสาวพินิตา พินิตชัย

(นางสาวพินิตา พินิตชัย)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>0.55 เมตร เมื่อระบายน้ำออกจากโครงการจะทำให้ระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น 0.3574 เมตร และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 0.5574 เมตร จากระดับท้องที่ ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ผลกระทบของภาชนะรองรับมูลฝอยและห้องที่กักมูลฝอยรวม</p> <p>1.1 ภาชนะรองรับมูลฝอยประจำชั้น</p> <p>คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นสูงสุดในแต่ละชั้น 90 ลิตร/วัน โครงการจัดให้มีห้องที่กักมูลฝอยประจำชั้นและจัดภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยย่อยสลายได้ เกิดขึ้นในอัตรา 57.60 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถึง สามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ - มูลฝอยรีไซเคิล เกิดขึ้นในอัตรา 27.00 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถึง สามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ - มูลฝอยทั่วไป เกิดขึ้นในอัตรา 2.70 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถึง สามารถรองรับมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ - มูลฝอยอันตราย เกิดขึ้นในอัตรา 2.70 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถึง สามารถรองรับมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ 	<p>1. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการจัดประเภทเอกสารบรรจุภัณฑ์แยกแยะพร้อมกับการคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั้น</p> <p>2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทในห้องพักมูลฝอยของแต่ละชั้นดังนี้</p> <p>2.1 ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ขนาด 100 ลิตร</p> <p>2.2 ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป/รีไซเคิล ขนาด 100 ลิตร</p> <p>2.3 ถังรองรับมูลฝอยอันตรายและถังรองรับมูลฝอยทั่วไปชนิดละ 1 ถึง แต่ละถึงขนาด 10 ลิตร</p> <p>3. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกการมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกทึบ กระดาษ ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม โดยจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิลจัดวางไว้บริเวณทางเดินชั้นล่างของอาคาร</p> <p>เมื่อมีปริมาณมูลฝอยเต็มภาชนะรองรับให้แม่บ้านบรรจุใส่ถุงดำแยกเป็น 5 ประเภทนำไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม</p>	<p>1. ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยประจำชั้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบความสะอาดและปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณจุดวางถังพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนเรียบร้อยแล้วแล้วตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>
<p>3.5 การจัดการมูลฝอย</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



กรกฎาคม 2556

นางสาวพินิตา พินพิชิต

นางสาวพินิตา พินพิชิต
 (นางสาวพินิตา พินพิชิต)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 ห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมที่บริเวณชั้นล่างของอาคารด้านทิศใต้ของโครงการ ภายในแบ่งออกเป็น 2 ห้อง แยกเป็น ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ห้อง ห้องพักมูลฝอยแห้ง 1 ห้อง ในการประเมินความสามารถในการรองรับจึงประเมินตามปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทดังนี้</p> <p>(1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาด 1.425 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ที่สามารถกักเก็บมูลฝอยได้จริง 0.975 ตารางเมตร สูง 2.4 เมตร คัดระดับเก็บกัก 1.5 เมตร มีปริมาตรเก็บกัก 2.34 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้นในอัตรา 0.350 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นาน 6.7 วัน ระบายอากาศด้วยช่องเปิด (ประตูแบบลูกกรงติดตาข่าย) มีขนาด 1.4 ตารางเมตร ที่มีอัตราการระบาย 98.25% ของพื้นที่ห้อง</p> <p>(2) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาด 1.425 ตารางเมตร สูง 2.24 เมตร เป็นพื้นที่ที่สามารถกักเก็บมูลฝอยได้จริง 0.975 ตารางเมตร โดยจัดใหม่ถึงรองรับมูลฝอย 3 ประเภท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถึงมูลฝอยทั่วไป ขนาด 0.3 x 0.3 ตารางเมตร ปริมาตร 60 ลิตร สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปได้นาน (60/16.43) 3.6 วัน - ถึงร่องรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถึง และ 60 ลิตร จำนวน 1 ถึง ปริมาตรรวม 300 ลิตร สามารถรองรับมูลฝอยอันตรายได้นาน (300/16.43) 18.26 วัน - พื้นที่ร่องรับมูลฝอยรีไซเคิล 0.459 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.5 เมตร ปริมาตรกักเก็บ 0.688 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลได้นาน (0.688/0.164) 4.2 วัน 	<p>ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>และประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป</p> <p>4. ให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง มีปริมาตรรองรับได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภทดังนี้ (ภาพที่ 8 และ 8(2))</p> <p>4.1 ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีปริมาตรเก็บกักรวม 6.7 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>4.2 ห้องพักมูลฝอยแห้ง โดยแบ่งวาง ดังนี้</p> <p>(1) ถึงมูลฝอยทั่วไป สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปได้นาน (60/16.43) 3.6 วัน</p> <p>(2) ถึงร่องรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถึง สามารถรองรับมูลฝอยอันตรายได้นาน (300/16.43) 18.26 วัน</p> <p>(3) พื้นที่ร่องรับมูลฝอยรีไซเคิล มีปริมาตรกักเก็บ 0.688 ลูกบาศก์เมตร โดยแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกทึบ กระดาษ ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม กักเก็บมูลฝอยได้นาน 4.2 วัน</p> <p>5. ให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม เข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีกอกน้ำสำหรับทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย โดยเฉพาะติดตั้งภายใน เพื่อสะดวกในการทำความสะอาด</p> <p>7. ให้รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมีปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อไม่ให้รบกวนกับชุมชนโดยรอบ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

นางสาวพิณดา วัฒนพิณดา
 (นางสาวพิณดา วัฒนพิณดา) (นางสาวพิณดา วัฒนพิณดา)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรกฎาคม 2556



บริษัท ปิณดา จำกัด
 PICHANART LAND COMPANY LIMITED

ตารางที่ 1 (ต่อ 89)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการได้จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติโดยช่องเปิด (ประตูแบบลูกกรงติดตาย) มีขนาด 1.4 ตารางเมตร ที่มีอัตราการระบาย 98.25% ของพื้นที่ห้อง</p> <p>จะเห็นได้ว่าห้องปฏิบัติการ/ภาชนะรองรับแต่ละประเภทสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบกับห้องปฏิบัติการยังมีลักษณะมีขีดป้องกันแมลง/สัตว์เข้าไปอาศัยได้ จึงลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง/พาหะนำโรคได้</p> <p>2. ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานราชการ</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 0.5475 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตย ที่เก็บขนมูลฝอยบริเวณซอยสุขุมวิท 30 เป็นรถเก็บขนแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณการเก็บขนมูลฝอยอยู่ที่ประมาณ 6-7 ลูกบาศก์เมตร จึงสามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้อย่างเพียงพอเก็บขนภายในช่วงเวลาประมาณ 23.00-05.00 น. อย่างไรก็ตามโครงการจะระงับให้ผู้พักอาศัยช่วยกันลดปริมาณมูลฝอยและมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อช่วยลดภาระแก่หน่วยงานท้องถิ่น</p> <p>ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ชั่วคราว) ไว้หน้าโครงการเป็นการชั่วคราว โดยสำนักงานเขตคลองเตยจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทุกวัน ในช่วงเวลาประมาณ 23.00 – 05.00 น. เมื่อพิจารณาช่วงเวลาเก็บขนดังกล่าวพบว่าไม่เป็นการกีดขวางการจราจรภายในซอยสุขุมวิท 30 และผู้มาเข้าพัก ดังนั้นในช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยจึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงระดับต่ำ</p>	<p>ขนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขนไม่นาน</p> <p>8. ให้มีไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยบริเวณห้องที่มูลฝอยรวม</p> <p>9. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ</p> <p>10. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบบริเวณห้องที่มูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนียภาพ (ภาพที่ 8 และ 8(1))</p> <p>10. กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้</p> <p>10.1 การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด</p> <p>(1) ให้มีภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยที่มีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถัง ด้วยคำว่า “มูลฝอยเปียก” “มูลฝอยแห้ง” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย”</p> <p>(2) ให้มีภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีฟ้าที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย</p> <p>(3) ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถุงมูลฝอยพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด</p> <p>(4) ให้มีถุงพลาสติกสีฟ้าสวมรองไว้ในถุงมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ประจำชั้น</p> <p>10.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย</p> <p>(1) ให้เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากจุดรองรับมูลฝอยจากถัง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	



กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้อำนวยการลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนต์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินพยุร)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 90)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. สุขลักษณะของผู้ที่หน้าจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยในโครงการ หากผู้จัดเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการไม่มีความรู้ในการดำเนินการหรือปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องลักษณะในการทำงานเกี่ยวกับการจัดเก็บมูลฝอยอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อมาจากมูลฝอยต่อผู้พักอาศัยในโครงการหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรวบรวมมูลฝอยได้</p> <p>4. ผลกระทบด้านน้ำเสียจากมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอย น้ำเสียที่เกิดขึ้นคาดว่าจะมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากมูลฝอยที่รวบรวมมาไว้ในห้องพักมูลฝอยจะรวบรวมใส่ในถุงพลาสติกสีดำ และมัดปากถุงให้แน่น ดังนั้น ปัญหาการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยจึงน้อยมาก นอกจากนี้หลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยโครงการจะให้แม่บ้านล้างห้องพักมูลฝอยทุกครั้ง โดยนำล้างห้องพักมูลฝอยจะถูกรวบรวมไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมจนได้ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. (ค่า BOD₅ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร อีกทั้งโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศน-อุจาด ดังนั้น ผลกระทบจากน้ำเสียบริเวณที่พักมูลฝอยรวมจึงส่งผลกระทบต่อระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>รองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่ละชั้นเพื่อความสะอาด และป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการแยกประเภท และจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(2) ให้แยกมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (รีไซเคิล) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไรช่ายกับผู้รับซื้อและยังเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด</p> <p>(3) ให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00 -11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้พักอาศัยออกไปทำงาน/ทำธุระนอกบ้าน</p> <p>(4) ให้ผู้คุมมัดปากถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงไว้ให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม และปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุง</p> <p>(5) ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ก่อนที่จะนำมาวางไว้ประจำที่เดิม</p> <p>(6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถึง มูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน</p> <p>10.3 การลำเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(1) ลำเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงบรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิด ชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

กรกฎาคม 2556.....

ดิเรก อภิบาล 15.05.2013 = *รองผู้ช่วยผู้จัดการ*



(นางสาวลักษมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล) (นางสาวพินิตา พินพयर)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 91)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ตกลงของข้อมูลก่อนบรรจุนิติกรรมที่ดิน ซึ่งนี้ถึงรองรับ ข้อมูลต้องแยกประเภทชัดเจน สำหรับรับข้อมูลเพื่อให้ ติดฉลาก "ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับข้อมูล เท่านั้น"</p> <p>(2) ถ้าเสียงภาษาขรรองรับข้อมูลด้วยความระมัดระวัง ห้าม กลิ้ง หรือโยนภาษาขรรองรับข้อมูล แต่ให้บรรทุกใส่ถังที่ วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสำหรับ รับข้อมูลไว้อย่างน้อย 1 คัน</p> <p>(3) ให้เลือกเวลาในการลำเลียงข้อมูลจากแต่ละชั้นมายัง ห้องพักผู้ผลิตรายวันในช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ ออกไปทำงาน/ทำธุระข้างนอก เวลา 10.00-11.00 น.</p> <p>(4) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ผู้รองรับข้อมูลผกผันและหล่นลง ไปที่พื้นให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บ ข้อมูลใส่ถุงใบใหม่ที่แห้งที่แห้งนี้ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว จะต้อง เปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไปเจ้าเป็นต้อง สัมผัสประตู ราวบันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้บ่อย ต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้ เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าวด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>10.4 ห้องพักผู้ผลิตรายวัน</p> <p>(1) ตรวจสอบห้องพักผู้ผลิตรายวันให้มีผลผกผันค้ำเกิน ความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้ง</p>	



นางสาวลักขม บิยะสมบัติกุล
 (นางสาวลักขม บิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ บิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวพินิตา พินนพยุ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 92)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ให้สำนักงานเขตคลองเตยเข้ามาเก็บขน</p> <p>(2) ให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย</p> <p>(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความสะอาด</p> <p>ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูล</p> <p>ฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่</p> <p>10.5 การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>(1) กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยง</p> <p>จากพาหะนำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่ตกค้าง</p> <p>(2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บ</p> <p>มูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ</p> <p>จัดการมูลฝอย</p> <p>(3) ต้องคอยสังเกตด้วยว่า ภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุ</p> <p>มูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตก หรือไม่ถ้ามีต้อง</p> <p>รีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดั้งเดิมและ</p> <p>ภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลง</p> <p>และพาหะนำโรคลงไปปล่อย</p> <p>(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุณ เพื่อ</p> <p>ความสะอาดในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิด</p> <p>ปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด</p> <p>(5) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่ง</p> <p>กายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม</p>	

ศ.ดร. นิตยา นิตยา

กรกฎาคม 2556



ปิยะสมบัติกุล

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด


กรกฎาคม 2556

(นางสาวพันดา พินพิญ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 93)


องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผักปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งปฏิบัติงาน</p> <p>(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน จะต้องนำถุงมือยาง ผ่าอย่างอื่นเป็นอื่น และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือยางให้ทำความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำแข็งฟอกรวมทั้งอาบน้ำทันที</p> <p>11. ให้ผู้พักอาศัยปิดฝาล้างรองรับมูลฝอยให้สนิททุกครั้ง หลังจากนำมูลฝอยมาทิ้ง โดยติดตั้งถังแยกประเภทไว้บริเวณที่วางถังรองรับมูลฝอยประจำชั้นให้ชัดเจน</p> <p>12. ให้แม่บ้านคอยตรวจดูความสะอาดบริเวณที่ห้องพัก มูลฝอยประจักษ์ในช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็นทุกวัน</p> <p>13. ให้แม่บ้านจัดเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำแยกประเภทไว้เป็นส่วน ผูกมัดปากถุงให้แน่น เพื่อความสะดวกกวาดเร็วไป การเข้ามาเก็บขนของพนักงานเก็บขนมูลฝอย</p> <p>14. จัดให้มีป้ายบอกช่วงเวลาการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตยไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลา 23.00-05.00 น.</p> <p>15. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยและจัดให้มีเวรยามคอยอำนวยความสะดวกแก่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตย และคอยให้สัญญาณแตรที่สัญญาณไปมาบริเวณซอยสุขุมวิท 30 และผู้เข้าพักที่ใช้รถภายในโครงการ</p>	




กรกฎาคม 2556
 นางสาวกัญมณี ปิยะสมมติกุล และ นางสาวกัญมณี ปิยะสมมติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมมติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวกัญมณี ปิยะสมมติกุล และ นางสาวกัญมณี ปิยะสมมติกุล)
 (นางสาวกัญมณี ปิยะสมมติกุล และ นางสาวกัญมณี ปิยะสมมติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมมติแลนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 94)



องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน	เมื่อเปิดดำเนินการมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 715 KVA โดยจะได้รับบริการจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ซึ่งยังมีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ ปัจจุบันสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 50 MVA ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ 10 MVA จึงเหลือปริมาณไฟฟ้าที่จะจ่ายได้อีก 40 MVA ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ภายในอาคาร โดยติดตั้งในทุกระดับชั้นที่บริเวณโถงทางเดิน บันไดหลักและบันไดหนีไฟ ซึ่งไฟฉุกเฉินดังกล่าวจะมีการทำงานโดยอัตโนมัติ โดยการส่องสว่างออกมาเพื่อให้สามารถมองเห็นทางเดินได้เมื่อไฟฟ้าดับ	<ol style="list-style-type: none"> ให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามเดิมในรายละเอียดโครงการทุกประการ รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟลูออโรคาร์บอนประหยัดไฟ ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ให้โครงการดำเนินการเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่โครงการต้องปฏิบัติดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในโครงการเป็นรุ่นประหยัดพลังงาน เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟลูออโรคาร์บอนประหยัดไฟ ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบไปส่องสว่างภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที ดัชนีการตรวจวัด คือ สภาพการใช้งานหรือความชำรุดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องรีบแก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนทันที ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

กรกฎาคม 2556.

 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแอสต จำกัด

กรกฎาคม 2556.

 (นางสาวพินิตา พินพยุจร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 95)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>5.5 การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคในโครงการให้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุ การใช้งานยาวนาน</p> <p>5.6 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้า ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้กับผู้พักอาศัย และพนักงานของโครงการด้วยการติดประกาศไว้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของแต่ละอาคาร</p> <p>5.7 ให้ปิดไฟบริเวณทางเดินภายในอาคารในช่วงเวลากลางวัน</p> <p>5.8 จัดทำคู่มือในการประหยัดพลังงานฉบับย่อไว้ภายใน ห้องพักทุกห้องของแต่ละอาคารก่อนผู้พักอาศัยเข้าอยู่ โดย มีรายละเอียด เช่น</p> <p>(1) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศในห้องพักที่ 25 °C</p> <p>(2) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้กรณีที่ ไม่มีคนอยู่ในห้องพักมากกว่า 1 ชั่วโมง</p> <p>(3) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ ใช้งาน</p> <p>(4) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน</p> <p>6. ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมมาตรการประหยัดไฟฟ้า ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้กับผู้พักอาศัย ด้วยการใช้สติ๊กเกอร์ ติดป้ายโปสเตอร์บริเวณบอร์ด</p>	

กรกฎาคม 2556.....

 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล) Piyasamwitkul
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

 (นางสาวพินิตา พินนพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 96)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมขนส่ง/การจราจร	<p>1. ความสามารถในการรองรับของถนนในช่วงเปิดดำเนินการจะมีรถยนต์จำนวน 51 คัน ซึ่งในการประเมินจะกำหนดปริมาณรถทั้งหมดที่วิ่งออกจากโครงการพร้อมกันในชั่วโมงเร่งด่วน 1 ชั่วโมง เทียบเท่ากับ 51 PCU (คิดเทียบค่า PCE ของรถยนต์ส่วนบุคคลเท่ากับ 1.0) พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนสุขุมวิท ขาเข้า ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.496 อยู่ในระดับ C หมายถึง การไหลลงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบคันอื่นๆ ในการเลือกใช้ความเร็วรถ และการแออัดต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง ในช่วงเปิดดำเนินการจะทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.507 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87 สภาพความคล่องตัวของจราจรยังคงอยู่ในระดับ C เช่นเดิม 	<p>ประชาสัมพันธ์และแถลงปิดกั้นหน้าลิฟต์ของอาคารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.1 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน 6.2 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 6.3 ปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพักไม่เกิน 25 °C 6.4 ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้า เพดาน ประตูหน้าต่าง เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของความเย็นในห้องพักหรือพื้นที่อื่นๆ ออกสู่ภายนอก 6.5 เดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ 6.6 จัดคู่มือการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัย 	<p>1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งโดยดัชนีตรวจวัดคือ สภาพการใช้งานหรือการ</p>

กรกฎาคม 2556. *ปิยะสมบัติ เลนนี ฮัททิงตัน*
 (นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเขลาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล) บิยะสมบัติ (เอ็) ลิมิเต็ด
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิยะสมบัติเลนนี จำกัด
 (นางสาวพิชิตา พินพยุร)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 97)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- ถนนสุขุมวิท ขาออกปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.972 อยู่ในระดับ E หมายถึง การไหลคลงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแข่งรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน ในช่วงเปิดดำเนินการจะทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.0.984 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12</p> <p>- ซอยสุขุมวิท 30 ปัจจุบันมีค่า V/C Ratio 0.055 มีสภาพความคล่องตัวของจราจรในระดับ A หมายถึง การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วในระดับใดก็ได้ และจะมีการแยงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ใช้ขับและผู้โดยสารจะเดินทางได้โดยสะดวกเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่น ในช่วงก่อสร้างจะทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.084 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.727 สภาพความคล่องตัวของจราจรยังคงอยู่ในระดับเดิม</p> <p>2. ความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถยนต์ในโครงการ</p> <p>อาคารของโครงการมีพื้นที่ใช้สอย 8,073.4 ตารางเมตร หากไม่รวมพื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่งชั้นล่างใต้อาคาร (861.50 ตารางเมตร) จะมีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 6,063.10 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 51 คัน โครงการต้องจัดที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 51 คัน จึงมีความเพียงพอตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนที่จอดรถที่โครงการจัดไว้ 51 คัน กับจำนวนห้องพักของโครงการ จำนวน 36 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนจำนวนที่จอดรถ 1 ห้อง ต่อ ที่จอดรถ 2 คัน ซึ่งที่จอดรถเป็น 1.5 เท่าของจำนวนห้องพัก ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ</p> <p>4. ให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่เชื่อมต่อกับซอยสุขุมวิท 30</p> <p>5. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว พร้อมจัดให้มีแผนกเก็บจราจร ป้อมยามและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร</p> <p>6. ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับขี่</p> <p>7. ทำเครื่องหมายของจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมายที่ทางการเดินรถบนพื้นถนน และตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางรถเดินรถ เส้นแบ่งที่จอดรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>8. ให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการกำหนดให้มีป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>9. ให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถของโครงการ</p> <p>10. ติดป้ายให้ระวังรถเข้า-ออกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการจุดที่เชื่อมต่อกับซอยสุขุมวิท 30</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ชำรุด โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจรถบรรทุกที่จอดภายในพื้นที่โครงการว่ามีรถของบุคคลภายนอกเข้ามาจอดหรือไม่ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	



กรกฎาคม 2556
Piyasamvitkul & Sons
 (นางสาวลักขมี ปียะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปียะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้อำนวยการจลนนาม บริษัท ปียะสมบัติแอนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 98)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่โครงการตั้งอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ที่มีระบบบริการสาธารณะเข้าถึงไม่ว่าเป็นรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ (ระยะห่างประมาณ 500 เมตร) รถบริการขนส่งมวลชน (ระยะห่างจากปากซอยประมาณ 150 เมตร) และรถแท็กซี่ ผู้พักอาศัยจึงมีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางมากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว จึงคาดว่าที่จอดรถยนต์ที่จัดไว้จะมีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>3. ความสอดคล้องของขนาดที่จอดรถกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ภายในโครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ รวม 51 คัน เป็นที่จอดรถที่มีลักษณะทำมุมตั้งฉากกับทางเดินรถ ขนาด 2.5 x 5.0 เมตร จำนวน 51 ช่อง ดังนั้น ขนาดที่จอดรถภายในโครงการจึงสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ข้อ 2 ที่ระบุไว้ในกรณีจอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถให้ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว</p> <p>4. ผลกระทบด้านการจราจร</p> <p>จากที่ตั้งโครงการถึงถนนสายหลักเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร, ถนนพระรามที่ 4 เป็นระยะทางประมาณ 2.0 กิโลเมตร, ถนนรัชดาภิเษก เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะที่ห่างมากพอสมควร ดังนั้นโครงการจึงก่อให้เกิดการชะลอตัวของจราจรบนถนนสายหลักที่ต้องชะลอความเร็วเพื่อให้รถที่จะออกจากถนนสายรอง (ถนนซอย) เข้าสู่ถนนสายหลัก จึงมีลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน ประกอบกับเมื่อพิจารณาสภาพบริเวณทางเข้า - ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับซอยสุขุมวิท 30 มีทัศนวิสัยที่ดีในการมองเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ทั้งขาเข้าและ</p>	<p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจำด้านหน้าอาคาร และทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พักอาศัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าอาคารให้ลดลง</p> <p>12. ให้โครงการรณรงค์ด้วยการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณใกล้พื้นที่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ใช้บริการรถสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ เนื่องจากบริเวณถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายหลักอยู่ห่างจากทางเข้า-ออกโครงการ ประมาณ 150 เมตร โดยรถบริการสาธารณะจะมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ รถประจำทาง และรถไฟฟ้า ซึ่งผู้พักอาศัยในโครงการสามารถเลือกใช้ใช้บริการรถสาธารณะได้อย่างสะดวก</p> <p>13. ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการทำหน้าที่เรียกรถแท็กซี่ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการเพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>14. ติดสัญญาณเรียกแท็กซี่บริเวณหน้าทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>15. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบรถที่จอดภายในพื้นที่โครงการว่ามีรถของบุคคลภายนอกเข้ามาจอดหรือไม่ทุกวัน ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>16. ตรวจสอบระบบส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถ ถนนและทางเข้า-ออกโครงการทุก 1 เดือน ตลอดจนระยะเวลาเปิด</p>		



กรกฎาคม 2556
 นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด


(นางสาวพินิตา พินทุย)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 99)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ขอออกจากขอยุทธศาสตร์ 30 รวมถึงผู้ที่ขั้บรรดเข้า-ออกจากโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากบริเวณทางเข้า-ออกโครงการไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นตั้งกึ่งกลางอยู่แต่อย่างใด ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ โครงการไม่ได้ทำกำแพงบริเวณด้านหน้าโครงการจึงไม่บดบังทางเดินเข้า-ออกโครงการ จากการทบทวนตำแหน่งที่จอดรถหมายเลข 1 ที่อยู่บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ พบว่า อาจมีผลกระทบทำให้เกิดการชะลอตัวของการเข้าโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจราจรภายนอกโครงการ และบดบังทางเดินเข้า-ออกโครงการ</p> <p>5. สัดส่วนจำนวนที่จอดรถต่อจำนวนห้องพัก อาคารของโครงการที่มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 36 ห้อง และมีที่จอดรถ 51 คัน คิดเป็นสัดส่วนของจำนวนห้องต่อจำนวนรถเท่ากับ 0.7 : 1 ซึ่งมีสัดส่วนไม่แตกต่างจากอาคาร GM Mansion ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 15 เมตร ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีจำนวนห้องพัก 20 ห้อง และมีที่จอดรถประมาณ 40 คัน คิดเป็นสัดส่วนของจำนวนห้องต่อจำนวนรถเท่ากับ 1 : 2 อาคาร TBI Tower ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 25 เมตร ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีจำนวนห้องพัก 18 ห้อง และมีที่จอดรถประมาณ 30 คัน คิดเป็นสัดส่วนของจำนวนห้องต่อจำนวนรถเท่ากับ 0.6 : 1 อาคาร GH HOUSING ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 320 เมตร ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีจำนวนห้องพัก 40 ห้อง และมีที่จอดรถประมาณ 40 คัน คิดเป็นสัดส่วนของจำนวนห้องต่อจำนวนรถเท่ากับ 1 : 1 อาคาร Red & White ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 520 เมตร ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีจำนวนห้องพัก 54</p>	<p>ดำเนินการ ดำเนินการ</p>	

กรกฎาคม 2556

Signature **Prasanna Sornpradit** ปิยะสมบัติกุล



ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเกวลลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

.....

(นางสาวพินิตา พินทุย)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 100)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ห้อง และมีที่จอดรถประมาณ 40 คัน คิดเป็นสัดส่วนของจำนวนห้องต่อจำนวนรถเท่ากับ 1.35 : 1 อาคาร MSI TOWER ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 790 เมตร ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เข้า) มีจำนวนห้องพัก 96 ห้อง และมีที่จอดรถประมาณ 30 คัน คิดเป็นสัดส่วนของจำนวนห้องต่อจำนวนรถเท่ากับ 3.2 : 1 และอาคารคิวิ้นส์ แมนชั่น ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 740 เมตร ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เข้า) มีจำนวนห้องพัก 30 ห้อง และมีที่จอดรถประมาณ 6 คัน คิดเป็นสัดส่วนของจำนวนห้องต่อจำนวนรถเท่ากับ 5 : 1 จึงคาดว่าจำนวนที่จอดรถที่จัดไว้จะมีความเพียงพอสำหรับความต้องการของผู้พักอาศัย อย่างไรก็ตาม อาคารของโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เข้า) โครงการต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนตัดสินใจเช่าว่ามีสัดส่วนที่จอดรถไว้ให้โครงการเช่าไหม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ</p>		
3.8 การระบายอากาศ	<p>ภายในอาคารของโครงการมีทั้งการระบายอากาศด้วยวิธีกลและระบบปรับอากาศ พบว่า มีความเพียงพอตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนั้นผลกระทบต่อสุขภาพอากาศจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยเฝ้าระวังและห้องที่มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน เพื่อประหยัดพลังงาน โดยติดประกาศถึงข้อดีของการล้างแอร์ไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของอาคาร 2. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้ย่อมมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 	

กรกฎาคม 2556



ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

.....
 (นางสาวพิณดา พินพิญร)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 101)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<p>3.9 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1. ความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การดำเนินโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 อาคาร มีความสูงของอาคารไม่เกิน 23 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 8,073.4 ตารางเมตร ซึ่งไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร ดังนั้น อาคารของโครงการ จึงจัดเป็น “อาคารขนาดใหญ่” โดยในการพิจารณาระบบป้องกันอัคคีภัยจะพิจารณาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ ข้อบัญญัติ พิจารณาค่าตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และ กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ครบถ้วน ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ บันไดหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน ซึ่งได้จัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกชั้นของอาคาร นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมากกว่า ข้อกำหนดของกฎกระทรวงข้างต้น เช่น จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารไว้ ในบริเวณด้านหน้าอาคารที่ติดกับซอยสุขุมวิท 30 การจัดให้มีน้ำสำรองเพื่อ การดับเพลิงเป็นสละช่วยน้ำ ซึ่งสามารถดับเพลิงในเบื้องต้นได้นาน 755 นาที ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2. ศักยภาพของสถานีดับเพลิงท้องถิ่นที่ติดตั้งโครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงคลองเตย อยู่ห่าง จากพื้นที่โครงการประมาณ 3 กิโลเมตร ตามระยะทางวงเวียนของรถตามถนน โดยมีรถดับเพลิงชนิดมิหิวรัธิน้ำในตู้มีบันไดประกอบสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร รถ หอบดับเพลิงติดตั้งเครื่องเจาะทำสาย รถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้อาคารของโครงการอยู่ห่างจากซอยสุขุมวิท และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้อาคารของโครงการอยู่ห่างจากซอยสุขุมวิท</p>	<p>1. ให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกัน อัคคีภัยทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้ สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีภาวการณ์เสียหาย หรือ ใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>3. จัดป้ายแนะนำการใช้งานใช้อุปกรณ์ดับเพลิงไว้บริเวณที่อุปกรณ์ ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>4. ให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และมีฝึกอบรม เรื่องการซ่อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิง ไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และผู้พัก- อาศัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความ อนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงคลองเตย ซึ่งจะมีการซ่อม อพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p> <p>5. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการ ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>6. ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้พักอาศัยในอาคารมาไว้ยัง จุดรวมพล และประสานกับตำรวจท้องที่และสถานี ดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่</p>	<p>1. ตรวจสอบความพร้อมของ ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละ ชิ้นของอาคาร โดยดัชนีการ ตรวจวัด คือ ประสิทธิภาพ การทำงานของอุปกรณ์ ความถี่ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบการจัดให้มีการ ฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการ ร่วมกับสถานีดับเพลิงในพื้นที่ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p>	

กรกฎาคม 2556



Signature
นางสาวพินิตา พิลมพยูร

(นางสาวพินิตา พิลมพยูร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	องค์ประกอบทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>30 ไม่ได้สร้างประชิดติดบ้านพักอาศัยของบุคคลอื่นโดยมีระยะอย่างน้อย 2.26-3.15 เมตร ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดไฟลุกลามไปสู่บ้าน/อาคารข้างเคียงจึงอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับภายในอาคารจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ครบตามที่กฎหมายกำหนด และระดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้เนื่องจากโครงการอยู่ติดซอยสุขุมวิท 30 ซึ่งมีความกว้าง 8.1 เมตร ดังนั้น ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของโครงการจึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และหน่วยงานดับเพลิงในท้องถิ่นสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันที</p> <p>3. ความเหมาะสมของจุดรวมพล</p> <p>จุดรวมพลของโครงการมี 1 แห่ง อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวทางทิศตะวันตก (หน้าอาคาร) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 96.25 ตารางเมตร เนื่องจากพื้นที่จุดรวมพลอยู่ในพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกไม้ยืนต้นจึงคิดพื้นที่ขึ้นเพียง 50% ดังนั้น จุดรวมพลของโครงการจึงมีพื้นที่ขึ้นเท่ากับ 81.25 ตารางเมตร จำนวนผู้อพยพหนีไฟมายังจุดรวมพลแห่งนี้ 185 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคน เท่ากับ 0.44 ตารางเมตร/คน ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ 0.25 ตารางเมตร/คน ซึ่งจุดรวมพลของโครงการจัดไว้ตามที่ได้ติดต่อกับซอยสุขุมวิท 30 หรือจัดให้มีระตูดอกเงินเพื่อหนีไฟออกนอกโครงการได้โดยสะดวก ส่วนเส้นทางอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกโครงการได้โดยสะดวก ส่วนเส้นทางอพยพคนจากจุดรวมพลสู่พื้นที่ปลอดภัยภายนอกโครงการที่จัดไว้บริเวณริมถนนซอยสุขุมวิท 30 ด้านหน้าโครงการ ยาวประมาณ 60 เมตร กว้างประมาณ 1.1 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 66 ตารางเมตร สัดส่วน 0.35 ตารางเมตร/คน ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้</p> <p>7. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล</p> <p>7. ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>8. ให้มีจุดรวมพลรวมบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ พื้นที่ 96.25 ตารางเมตร มีพื้นที่ให้คนเข้าไปยืนแทรกได้ 81.25 ตารางเมตร (ภาพที่ 10)</p> <p>9. ตัดแต่งต้นไม้และทรงพุ่ม ให้พร้อมรับลมสำหรับจุดรวมพลทุก 1 เดือน เพื่อไม่ให้มีกิ่งไม้มีเมือกติดขวางการอพยพของผู้พักอาศัย และกีดขวางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</p> <p>10. ดูแลพื้นที่ปลูกไม้คลุมดินที่เป็นสนามหญ้า โดยกำหนดให้ตัดหญ้าทุกๆ 15 วัน เพื่อให้ผู้พักอาศัยเคลื่อนย้ายได้ง่ายและไม่เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย</p> <p>11. ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งให้มีการบันทึกเหตุข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์จริงได้อย่างทันที่ โดยไม่แจ้งหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ยังกล่าว</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

กรกฎาคม 2556.....
ศุภมาส บุญศิริรักษ์
 (นางสาวลักษมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวลักษมี ปิยะสมบัติกุล) PHSOHBAT LAND COMPANY LIMITED
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวพินิตา พินงพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 104)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้- ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่อง ร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตาม เรื่องร้องเรียนพร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ ร้องเรียนทราบ</p> <p><u>มาตรการแก้ไข (เมื่อมีการร้องเรียน)</u></p> <p>กรณีมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการ รบกวนสัญญาณ มีแนวทางการแก้ไขและลดผลกระทบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณเพื่อให้ สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 2. กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ สัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด โครงการจะพิจารณา ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้ สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 3. กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ สัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด จะพิจารณาติดตั้ง จานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่ม กล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ 	



นางสาวกัญชน บิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวกัญชน บิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอกรักษ์ บิยะสมบัติกุล)
 15/10/2556

กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวพิชิตา พินพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 105)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สังคมและเศรษฐกิจ</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณพื้นที่ศึกษา : จากการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีข้อวิตกกังวลต่อการดำเนินโครงการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะประชิดโครงการ : เป็นบ้านพักอาศัย 5 หลัง และอาคารพักอาศัยสูง ได้แก่ GM Mansion และ TBI Tower ส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็นกับการดำเนินโครงการ แต่มีข้อห่วงกังวลต่อการให้โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้ ที่พื้นที่บ้านพักอาศัย ระบบการประชาสัมพันธ์ จามจุรีหัทและหล่นเข้าไปในพื้นที่บ้านพักอาศัย ระบบการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อการเตรียมตัวหรือหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบ เช่น การซ่อมแซมฉุกเฉินเพลิงไหม้ ควรแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจากราดิตัดตัด เป็นต้น - กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 100 เมตร (จำนวน 40 ตัวอย่าง) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วงเปิดดำเนินการโครงการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นมากขึ้นเพราะมีผู้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่มากขึ้น ปัญหาเสียงดัง และปัญหาทัศนียภาพ ตามลำดับ โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำถึงระดับสูง - กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 1 กิโลเมตร (ถัดจากรัศมี 100 เมตร ออกไป จนถึง 1 กิโลเมตร จำนวน 347-349 ตัวอย่าง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 1 กิโลเมตร มีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปิดดำเนินการโครงการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาน้ำเสียจากการดำเนินงานโครงการ รองลงมา คือ 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ไม้หน่วยรับเรื่องราร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดช่วงระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ผู้จัดการอาคารติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน</p> <p>2. ออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน ห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือความรำคาญมาเลี้ยงในห้องพักและห้ามใช้ห้องพักเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด</p> <p>3. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและบริการพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>4. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลกระทบต่อชุมชน</p> <p>5. ตัดแต่งต้นจามจุรีไม่ให้กีดกันออกนอกแนวเขตที่ดินอยู่เสมอ</p> <p>6. นำข้อห่วงกังวลของประชาชนมากำหนดเป็นมาตรการสำหรับโครงการ ได้แก่ มาตรการด้านฝุ่นละออง การบำบัดน้ำที่ทางลมและแสงเงา การจราจร และเสียงดัง กำหนดมาตรการไว้ดังนี้</p>	<p>-</p>

กรกฎาคม 2556

ปิยะสมบัติ แสนดี

(นางสาวกัญญา ปิยะสมบัติกุล) บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวพินิตา พินนพยู)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 106)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ปัญหาการจราจร และเสียงดังที่มีสาเหตุมาจากการจราจร ตามลำดับ และมี ความเห็นว่าปัญหามีระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับต่ำถึงระดับสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มตัวอย่างที่เสียงในรัศมี 1 กิโลเมตร (จำนวน 12 แห่ง) <p>โรงเรียนอนุบาลวิภาวดีวิทยา ห่วงกังวลในเรื่องความหนาแน่นของประชากร ในพื้นที่</p> <p>โรงเรียนเจริญวิทยุวิทยา ไม่แสดงความเห็นต่อช่วงเปิดดำเนินการ แต่ ปัญหาปัจจุบันที่พบไม่โรงเรียน คือ ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาฝุ่นละออง และมลพิษ</p> <p>โรงเรียนสวนน้ำทิพย์ ไม่แสดงความเห็นต่อช่วงเปิดดำเนินการโครงการ โรงเรียนวชิรสิน ไม่แสดงความเห็นต่อช่วงเปิดดำเนินการ American School of Bangkok ไม่แสดงความเห็นต่อช่วงเปิดดำเนินการ โครงการ</p> <p>Early Learning Center (Purple Elephant) ไม่มีความเห็นต่อการ ดำเนินโครงการ แต่ปัญหาปัจจุบันของโรงเรียน คือ ปัญหาการจราจรที่ หนาแน่นจากการจราจรรถรับ-ส่งนักเรียนของผู้ปกครอง</p> <p>Well International School Tonglor ไม่แสดงความเห็นต่อการดำเนิน โครงการ</p> <p>Bangkok International Preparatory and Secondary School ไม่มี ความเห็นต่อการดำเนินโครงการ</p> <p>Trinity International School ไม่แสดงความเห็นต่อการดำเนินโครงการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ไม่แสดงความเห็นต่อช่วงเปิดดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 ไม่แสดงความเห็นต่อช่วงเปิดดำเนินการ</p>	<p>6.1 ด้านฝุ่นละออง</p> <p>(1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการใหม่มีความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณ ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้ติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”</p> <p>(2) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน</p> <p>(3) ปลุกไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์</p> <p>(4) ติดป้าย “กรุณาขับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และ ความร้อนที่เกิดจากรถยนต์</p> <p>6.2 การบดบังทัศนทิวภาพ และแสงเงา</p> <p>(1) ขุดเซยความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง ทัศนทิวภาพและแสงแดดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการ และช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายจากผลกระทบ จากการบดบังแสงแดดและทัศนทิวภาพ - จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนอัน เนื่องมาจากการค้าเป็นโครงการไว้บริเวณสำนักงาน โครงการ และจัดให้มีผู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

กรกฎาคม 2556.....

 (นางสาวลักมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอกรักษ์ณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวลักมี ปิยะสมบัติกุล)
 (นางสาวพินิตา พินิตฟู)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 107)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>โรงพยาบาลสมิติเวช ไม่แสดงความเห็นต่อการดำเนินโครงการ</p> <p>สถานทูตพิลิปินส์ ไม่แสดงความเห็นต่อช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>สถานทูตซังการี ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการดำเนินโครงการ</p> <p>สถานกงสุลไซปรัส ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการดำเนินโครงการ</p> <p>สถานทูตเยอรมนี ไม่แสดงความเห็นต่อการดำเนินโครงการ</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับระเบียบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของสถานทูตที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด สรุปได้ดังนี้</p> <p>สถานทูตพิลิปินส์ ห่างประมาณ 160 เมตร มีอาคารสูงจำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร Water Ford Diamond สูง 47 ชั้น และ 9 ชั้น (2 อาคาร)</p> <p>อาคาร GM Mansion สูง 19 ชั้น และอาคาร TBI Tower สูง 10 ชั้น ตั้งคั่นระหว่างพื้นที่ทำเหมืองไม่เห็นซึ่งกันและกัน</p> <p>สถานกงสุลไซปรัส ห่างประมาณ 465 เมตร มีอาคารพร้อมสุขคอนโดมิเนียม สูงประมาณ 15 ชั้น (4 อาคาร) ตั้งคั่นระหว่างพื้นที่ทำเหมืองไม่เห็นซึ่งกันและกัน</p> <p>สถานทูตเยอรมนี ห่างประมาณ 760 เมตร อาคาร Emporium Tower สูงประมาณ 35 ชั้น ตั้งคั่นระหว่างพื้นที่ทำเหมืองไม่เห็นซึ่งกันและกัน</p> <p>สถานทูตซังการี ห่างประมาณ 880 เมตร อาคารสูง ได้แก่ อาคาร Mahogany Tower สูง 36 ชั้น อาคาร IDEAL 24 สูง 35 ชั้น และอาคาร The Davis Comer Wing สูง 6 ชั้น ตั้งคั่นระหว่างพื้นที่ทำเหมืองไม่เห็นซึ่งกันและกัน</p> <p>โดยจากระยะห่างระหว่างที่ตั้งโครงการกับสถานทูตต่างๆ มีการใช้ที่ดินเป็นอาคาร ประกอบกับระยะทางค่อนข้างห่าง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับแสงและทิศทางลมอันเนื่องมาจากการมีโครงการ และให้รับคำปรึกษาการเจรจาจากผู้ได้รับความเสียหายทันทีเมื่อได้รับร้องเรียน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด</p> <p>6.3 ด้านเสียงดังรบกวน</p> <p>(1) ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 18.00 น.) ถ้าหากอยู่ในช่วงเร่งรัดงานให้แจ้งพื้นที่ข้างเคียงก่อนล่วงหน้า</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นโครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้ที่อาศัยในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>(3) ให้อาคารทั่วไปโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากการรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการกำหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง”</p> <p>(4) ให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถของโครงการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

นางสาวทัศนีย์ พิยะสมบัติกุล



(นางสาวทัศนีย์ พิยะสมบัติกุล และ นางสาวเขมลาลักษณ์ พิยะสมบัติกุล) กรรมการผู้อำนวยการลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวทัศนีย์ พิยะสมบัติกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 108)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>กันเนื่องจากอาคารที่สูงกว่าหรือเท่ากับอาคารของโครงการอื่นของหน่วยงานอยู่หลายแห่ง และมีระยะทางที่ไกลเกินกว่าจะมองเห็น จึงอาจกล่าวได้ว่าอาคารดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่เป็นสากลโดยมีได้ละเมิดพื้นที่ของสถานทูต</p> <p>ในส่วนของผลกระทบจากการการบดบังทัศนวิสัยซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จอาคารของโครงการจะมีความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.90 เมตร ซึ่งทำให้เกิดรัศมีการบดบังทัศนวิสัยประมาณ 46 เมตร ดังนั้นสถานทูตที่อยู่โน้รตมี 160-880 เมตร จากพื้นที่โครงการจึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังทัศนวิสัยจากการพัฒนาโครงการ</p> <p>2. สังคม : การเกิดขึ้นของโครงการซึ่งเป็นที่พักอาศัยจะมีผู้พักอาศัยย้ายเข้ามาอยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่คาดว่าจะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนคนไทยในท้องถิ่น แต่เนื่องจากผู้คนในพื้นที่อยู่ในสังคมเมืองคุ้นชินกับผู้คนต่างถิ่น ประกอบกับลักษณะการดำเนินการเป็นโครงการเป็นอาคารเพื่อการค้าที่พักอาศัย ไม่มีกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมเดิม</p> <p>3. เศรษฐกิจ : เมื่อเปิดดำเนินการจะมีความมั่นคงย้ายเข้ามาพักอาศัยในโครงการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ในบริเวณใกล้เคียงมากขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในด้านที่ติดต่อชุมชน</p>	<p>(5) หากจะมีการทำกิจกรรมของห้องพักอาศัยที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น มีการเจาะ เชื่อม เป็นต้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการอาคาร ซึ่งจะกำหนดให้ระยะเวลาทำการดังกล่าวได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยในโครงการและบ้านพักอาศัยข้างเคียง</p> <p>6.4 ด้านการจราจร</p> <p>(1) ให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 51 คัน ตามที่ออกแบบไว้</p> <p>(2) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางในพื้นที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อื่นจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงาน</p> <p>(3) ให้มีป้ายบอกทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่เชื่อมต่อกับซอยสุขุมวิท 30</p> <p>(4) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว พร้อมจัดให้มีแผงกันจราจร ป้อมยามและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร</p> <p>(5) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ</p> <p>(6) ทำเครื่องหมายของจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมายที่ต่างจากการเดินรถบนพื้นถนน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2556.....

นางสาวพิณิตา พินยพร

(นางสาวพิณิตา พินยพร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 109)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	การดำเนินโครงการจะมีคนย้ายเข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่จะ คาดว่าจะเป็นคนไทยที่มีวิถีแบบชาวพุทธลักษณะเดียวกับประชาชนใน พื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธ มีศาสนาศรีสต์และอิสลามบ้างเล็กน้อย แต่ เนื่องจากผู้คนในท้องถิ่นอยู่ในเขตเมืองที่มีผู้คนต่างถิ่นเข้ามาอีกพื้นที่ประจำ ประกอบกับการดำเนินโครงการไม่มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้าน ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแต่อย่างใด ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อด้าน ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม จะเกิดขึ้นในระดับต่ำ	(7) ให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจาก รถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการ กำหนดให้มีป้าย "ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง (8) ให้มีป้าย "ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้" บริเวณที่จอดรถของ โครงการ (9) ติดป้ายให้ระวังรถเข้า-ออกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จุดที่เชื่อมต่อกับซอยสุขุมวิท 30	
4.3 การศึกษา	ในเขตคลองเตยมีโรงเรียนหลายแห่ง เช่น ระดับอนุบาลถึงระดับ ประถมศึกษา อาทิ โรงเรียนอนุบาลสาวิตรีวิทยา, โรงเรียนเจริญวิทย์วิทยา, โรงเรียนวชิรสิน, โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep, โรงเรียนนานาชาติ Trinity, โรงเรียน Early Learning Center Purple Elephant, Wells international school ส่วนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ American school of Bangkok, โรงเรียนเจริญวิทย์วิทยา โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep เป็นต้น สำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงเรียน		

ปิยะสมบัติกุล

กรกฎาคม 2556



สิงหาคม 2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพนิดา พินทุย)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 110)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.4 สาธารณสุข</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>นานาชาติ Bangkok prep (ระยะห่างจากโครงการ 420 เมตร) ซึ่งผู้พักอาศัยในโครงการสามารถนำบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานที่ตั้งกล่าวได้ และการดำเนินโครงการไม่มีกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาโดยตรง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการศึกษาจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>1. การรับบริการด้านสาธารณสุข</p> <p>ภายในเขตคลองเตยประกอบไปด้วยสถานบริการด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลท่าเรือ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ โรงพยาบาลสุขุมวิท คลินิกหู ตา คอ จมูกและเครื่องช่วยฟัง เจ้าพระยาคลินิก และศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท โดยมีสถานพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ทั้งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 150 เมตร ทำให้ผู้พักอาศัยในโครงการสามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยใช้เวลาในการเดินทางไม่นานนัก ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2. สุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ</p> <p>จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบว่า โรคที่พบบ่อยคือ โรคไคเลเวียโลหิตจึงเป็นโรคที่ต้องให้ผู้พักอาศัยคอยเฝ้าระวังป้องกันและปฏิบัติตามเพื่อไปลดภัยจากโรคดังกล่าว นอกจากนี้ หากการจัดระบบสุขาภิบาลภายในโครงการ เช่น การจัดการมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาจทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหรือพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคติดต่อมาสู่คนได้ รวมถึงการปฏิบัติตัวของ</p>	<p>1. ด้านการจัดกาารมูลฝอย</p> <p>1.1 ให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง มีปริมาตรรองรับได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภท</p> <p>1.2 ให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>1.3 ให้รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขนไม่นาน</p> <p>1.4 ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้สำนักงานเขตคลองเตยเข้ามาเก็บขน</p> <p>1.5 ให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย รวมทั้งครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว</p> <p>1.6 หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความสะอาดรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่</p>	

กรกฎาคม 2556.....


นางสาวลักขม บิยะสมบัติกุล

(นางสาวลักขม บิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ บิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิยะสมบัติแลนด์ จำกัด


(นางสาวพินิตา พินนพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 111)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้ทำหน้าที่จัดการมูลฝอยภายในโครงการ การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการจัดการมูลฝอยอาจนำพาเชื้อโรคมาสู่ผู้พักอาศัยในโครงการได้โดยง่าย และรวดเร็วหากไม่มีมาตรการป้องกัน นอกจากนี้การมีมาตรการส่งเสริมให้มี การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหัวใจ และลดปริมาณ แคลลอลสเตอร์อรอลในเลือด จะช่วยป้องกันอันตรายจากเส้นโลหิตตีบตันจากโรค ดังกล่าวได้ จึงคาดว่าผลกระทบต่อสุขภาพจะอยู่ในระดับต่ำ	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.7 ให้แม่บ้านคอยตรวจดูความสะอาดบริเวณที่ห้องพักมูลฝอยประจำวันในช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็นทุกวัน</p> <p>2. ด้านการจัดหาน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ถังตกไขมัน ถังแยกกากตะกอน ส่วนเติมอากาศ และส่วนตกตะกอน โดยน้ำที่ทิ้งออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค.) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ด้านหน้าโครงการ <p>3. ด้านการป้องกันโรคและการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>3.1 ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด ในบริเวณชั้นล่างหน้าโถงลิฟท์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการได้ปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อป้องกันหรือบรรเทาโรคต่างๆ ดังกล่าว</p> <p>3.2 ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำรวมให้อยู่ในสภาพดี ระบายร้อยลงตามอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นที่เหมาะสมของแมลงและสัตว์นำโรค และมีการกำจัดลูกน้ำบริเวณที่มีน้ำขังอยู่เสมอ</p> <p>3.3 ต้องจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ</p>		

กรกฎาคม 2556.....

 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล) (นางสาวพินิตา พินมพยูร)
 กรรมการผู้อำนวยการลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 112)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>การจัดการมูลฝอย</p> <p>3.4 กำจัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เก็บขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</p>	
<p>4.5 การใช้สระว่ายน้ำ</p>	<p>สระว่ายน้ำเป็นแหล่งผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ร่วมกัน หากสระว่ายน้ำขาดการดูแลบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อมการดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดต่ออื่นๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อากาศชีวภัณฑ์ เนื่องจากแพ่สารเคมี อากาศจับคอก โอ แนนหน้าอก อากาศ คลื่นใล้อาเจียน เนื่องจากแพ่สารเคมี นอกจากนี้ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย หากโครงการไม่มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการให้บริการสระว่ายน้ำ อาจเกิดอันตรายแก่ผู้เข้ามาใช้บริการสระว่ายน้ำได้ จึงกำหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการสระว่ายน้ำ โดยให้โครงการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ</p>	<p>1. มาตรการ ด้านโครงสร้างของสระว่ายน้ำ</p> <p>1.1 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำ ผืนของบ่อ สระว่ายน้ำ และระเบียงสระ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยตรวจสอบว่าไม่มีรอยร้าว/สึกกร่อนของผนังทั้งในและนอกสระว่ายน้ำ ไม่มีรอยแตกร้าวบนพื้นระเบียงสระ ถ้ามีต้องรับดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที</p> <p>1.2 ไม่มีการรั่วซึมของน้ำออกจากผนังของสระว่ายน้ำ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>1.3 บริเวณห้องปั๊มน้ำ และบันไดในสระว่ายน้ำขอบสระ และเฉลียงรอบสระว่ายน้ำไม่ต้องไม่มีการแตก/ร้าวของกระเบื้องที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ใช้งาน</p> <p>2. มาตรการฯ ด้านการป้องกันโรคที่เกิดอันเนื่องมาจากการใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>2.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำได้ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำ ผืนของบ่อ สระว่ายน้ำ และระเบียงสระ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำออกจากผนังของสระว่ายน้ำ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>3. เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำภายในโครงการมาตรวจวิเคราะห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำในโครงการ โดยมีการวิเคราะห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>4. มาตรการฯ ด้านการป้องกันโรคที่เกิดอันเนื่องมาจากการใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>4.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำได้ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2556.....

 (นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวทีนิตา หินทุย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ 113)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2.2 จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด (2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง (3) ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด ให้นำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นสระว่ายน้ำ (4) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ (5) ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งสกปรกลงในน้ำ (6) ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก (7) จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ (8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ <p>2.3 ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>2.4 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ รวมถึงความสะอาด บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำทุกคน</p> <p>3. มาตรการฯ ด้านอุบัติเหตุจากกรจมน้ำ</p> <p>3.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Life Guard) ประจำสระว่ายน้ำอย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน (กรณีที่มีเกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน) และต้องเป็นผู้มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ/อุบัติเหตุกรจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลา</p>	<p>3.1 พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดทุกวัน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) <p>3.2 พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดทุก 1 เดือน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คลอรีนตกค้าง (Free Residual Chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซนูริก (Cyanuric acid) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ตรวจไม่พบฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)

Anna Wattanasit



กรกฎาคม 2556



นางสาวลักษมี ปียะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปียะสมบัติกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปียะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา วัฒนพยู)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 114)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เปิดบริการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3.2 กำหนดให้ผู้ดูแลมัตถาย ernel นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มา ใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>3.3 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้</p> <p>(1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(2) ห่วงชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับ เชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(3) ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนเล็ก ของสระว่ายน้ำ</p> <p>(4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก อย่างน้อย 1 ชุด</p> <p>(5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณใกล้ที่สุด</p> <p>3.4 ต้องมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่ สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมี คนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ สถานที่ ดังกล่าวไว้ในที่เห็นชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบัน อยู่เสมอ</p>	<p>- ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัว บ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด โรค (<i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>)</p> <p>4. ตรวจตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต ต่างๆ ให้ใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพทุกวัน เพื่อ ช่วยเหลืออุบัติเหตุการจมน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำได้ทันที</p>

กรกฎาคม 2556.....

 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล) Piyasombati Samsat & Piyasombati Samsat
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

 (นางสาวพนิดา พินพชร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 1.15)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	เนื่องจากการดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นที่พักอาศัย กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเกิดกับแม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับบริหารจัดการมูลฝอย และพนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงจากการทำงานมากที่สุดจากกลิ่นสดทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มีการป้องกันภัยส่วนบุคคลสมิได้อย่างเหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ถูกต้องหรือการสัมผัสน้ำเสีย คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง	<p>4. มาตรการเพื่อป้องกันการสัมผัสบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>4.1 ให้มีแม่บ้านคอยดูแลบริเวณรอบๆ สระว่ายน้ำทุก 1 ชั่วโมง หากบริเวณใดมีน้ำบนพื้นหรือพื้นเปียกต้องรีบเช็ดน้ำออกจากพื้นโดยเร็ว</p> <p>4.2 วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของพื้นรอบๆ สระว่ายน้ำต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดน้ำ ทำความสะอาดง่าย</p> <p>1. จัดการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใช้ ห้องพักมูลฝอย ห้องน้ำ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ประจำอาคารดูแลอย่างเป็นระบบ</p> <p>2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหมักน้ำ และท่อระบายน้ำรวมให้อยู่ในสภาพดี ระบายสลายอยู่เสมอเพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค และมีการกำจัดลูกน้ำบริเวณที่มีน้ำขังอยู่เสมอ</p> <p>3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ความระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน</p> <p>4. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเดินของทุกชั้น หน้าโรงลิฟต์ หน้าทางเข้า-ออกอาคาร และด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>5. จัดระบบบดคัดกรวดเข้า-ออกประจำอาคาร และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก โครงการทุกแห่ง</p>	

Amn' Uthana
กรกฎาคม 2556



นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด
(นางสาวพินดา พินพยุร)

ตารางที่ 1 (ต่อ 116)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกภายในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>6. ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการให้บริการสระว่ายน้ำดังนี้</p> <p>6.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Life Guard) ประจำสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน (กรณีไม่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน) ต้องเป็นผู้มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>6.2 ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีนำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>6.3 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้</p> <p>(1) โยนช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(2) ท่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(3) โยนช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร นำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่อ้านลิ้นของสระว่ายน้ำ</p> <p>(4) เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอย่างน้อย 1 ชุด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกภายในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>6. ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการให้บริการสระว่ายน้ำดังนี้</p> <p>6.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Life Guard) ประจำสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน (กรณีไม่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน) ต้องเป็นผู้มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>6.2 ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีนำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>6.3 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้</p> <p>(1) โยนช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(2) ท่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(3) โยนช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร นำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่อ้านลิ้นของสระว่ายน้ำ</p> <p>(4) เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอย่างน้อย 1 ชุด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2556

Amth Watanapa

โครงการพัฒนาระบบชลประทาน

บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล) Piyasombat Land Company Limited

โครงการพัฒนาระบบชลประทาน

บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พินพชร)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 117)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณใกล้ที่สุด</p> <p>6.4 กำหนดมาตรการป้องกันการสั่นสะเทือนบริเวณสระว่ายน้ำดังนี้</p> <p>(1) ให้มีแม่บ้านคอยดูแลบริเวณรอบๆ สระว่ายน้ำทุก 1 ชั่วโมง หากบริเวณใดมีน้ำขุ่นหรือพื้นเปียกต้องรีบเช็ดน้ำออกจากพื้นโดยเร็ว</p> <p>(2) จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน</p> <p>(3) วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของพื้นรอบๆ สระว่ายน้ำต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูน้ำ ทำความสะอาดง่าย</p>	
4.7 ความปลอดภัย สาธารณะ	การดำเนินโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทให้เช่า ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการรวมถึงคอยตรวจความเรียบร้อยในแต่ละชั้น นอกจากนี้โครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ภายในบริเวณต่างๆ จึงทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	<p>1. ให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ</p> <p>2. จัดยามประจำป้อมบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>3. ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ และทางเข้า-ออกอาคาร หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในโครงการหรือในอาคารให้แลกเปลี่ยนเข้ามาภายในโครงการ</p> <p>4. ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยออกเดินตรวจความปลอดภัยภายในแต่ละชั้นของอาคาร และบริเวณโดยรอบโครงการทุก 1 ชั่วโมง</p>	



นางสาวปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวลักษมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอภาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรุงเทพมหานคร 2556

(นางสาวพินิตา พินพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอมซัดแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 118)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.8 ทัศนียภาพและ สุนทรียภาพ</p> <p>1. แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จากการสำรวจภาคสนามและตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่สำคัญใน บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากทะเบียนแหล่ง โบราณสถานประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2547) ไม่ว่าจะเป็นแหล่งสำคัญดังกล่าวอยู่บริเวณ โดยรอบพื้นที่โครงการ และจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควร อนุรักษ์ของกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (2547) ไม่พบ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียงโครงการ</p> <p>2. ความกลมกลืนกับสภาพโดยรวม</p> <p>ลักษณะภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารภายนอกมีก่อสร้างแล้วเสร็จมีลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตสูง 8 ชั้น โทนมัสตริ่มและสีขาว โดยมีการปลูกไม้ยืนต้นรอบ แนวเขตที่ดิน เพื่อให้เกิดความร่มรื่นเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินในซอยสุขุมวิท 30 ล้วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคาร อยู่อาศัยรวมสูง 10 ชั้น 19 ชั้น อาคารพาณิชย์สูง 2-4 ชั้น และอาคารพาณิชย์ กึ่งพักอาศัย ส่วนตามริมถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์กึ่งพักอาศัย ร้านค้า และอาคารพาณิชย์สูง 2-4 ชั้น การดำเนินโครงการเป็นอาคารอยู่ อาศัยรวมประเภทให้เช่า สูง 8 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จึงมีลักษณะไม่แตกต่าง จากพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น ผลกระทบด้านทัศนียภาพจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>3. ความเพียงพอของพื้นที่สีเขียว</p> <p>โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 46.25 ตารางเมตร โดยโครงการจัดพื้นที่สี เขียวไว้มีพื้นที่รวม 295 ตารางเมตร (มากกว่า 185 ตารางเมตร) คิดเป็น</p>	<p>1. ให้มีพื้นที่สีเขียว 295 ตารางเมตร และเป็นที่ปลูกไม้ยืน- ต้นชั้นล่าง 255 ตารางเมตร และไม้พุ่ม-คลุมดิน 40 ตาราง เมตร (ภาพที่ 11 และ 11(2))</p> <p>2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้</p> <p>3. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงาม อยู่เสมอ</p> <p>4. คงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของพื้นที่ คือ ต้นจามจุรี แต่ให้มีการตัด แต่งกิ่งไม้ และดูแลไม่ให้รบกวนไปยังบ้านข้างเคียง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

กรกฎาคม 2556.....




นางสาวกัญญา ปิยะสมมติกุล
 (นางสาวกัญญา ปิยะสมมติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมมติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมมติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พิชญพชร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 119)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ส่วน 1.59 ตารางเมตร/คน และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 255 ตารางเมตร (มากกว่า 46.25 ตารางเมตร ตามเกณฑ์ของการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน) พื้นที่ไม้ยืนต้นในโครงการ ต้องไม่น้อยกว่า 240.6 โดยโครงการจัดไว้ 255 ตารางเมตร (มากกว่า 240.6 ตารางเมตร) จึงเป็นไปตามเกณฑ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนด		
5. ภัยประณินผลกระทบ ด้านสุขภาพ	เสียงดังจากการจราจร กิจกรรมในช่วงเปิดดำเนินการที่อาจทำให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ การวิ่งของรถยนต์เข้า-ออกในพื้นที่โครงการ มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น ความเครียด อาจก่อให้เกิดอาการป่วยทางกาย เช่น โรคกระเพาะ โรคความดันสูง เป็นต้น จากการคำนวณระดับความดังของเสียงอันเนื่องมาจากรถยนต์ร่วมกับการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณพื้นที่โครงการปัจจุบัน 57.50 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 96.70 dB(A) ต่อแหล่งรับผลกระทบในบริเวณใกล้เคียงและกลุ่มเสียง พบว่า ได้รับผลกระทบดังนี้	1. ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 18.00 น.) 2. ติดตั้งป้ายดักเสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้ที่อาศัยในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 3. ให้รถวิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการกำหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 4. ให้มีป้าย “ห้ามสรวลหรือรบกวนที่ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถของโครงการ 5. หากจะมีการทำกิจกรรมของห้องพักอาศัยที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น มีการเจาะ เชื่อม เป็นต้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการสำนักงานหรือผู้ดูแล ซึ่งจะกำหนดให้ระยะเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยในโครงการและบ้านพักอาศัยข้างเคียง	

กรุงเทพมหานคร 2556

 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเวฬุรักษ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวพิณดา พิลพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 120)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ				มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. อาคารอยู่อาศัยรวม 19 ชั้น		45.00	57.74	96.70		
7. โรงเรียน American school of Bangkok	American school of Bangkok	28.70	57.51	96.70		
8. โรงเรียน Wells International School Tonglor	Wells International School Tonglor	34.90	57.52	96.70		
9. โรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School ("Bangkok Prep")	Bangkok International Preparatory and Secondary School ("Bangkok Prep")	36.06	57.53	96.70		
10. โรงเรียน Early Learning ๓	Early Learning ๓	30.46	57.51	96.70		
11. โรงเรียนเจริญวิทยุศึกษา	เจริญวิทยุศึกษา	29.63	57.51	96.70		
12. โรงเรียน Trinity International	Trinity International	35.65	57.53	96.70		
13. โรงเรียนวชิรสิน	วชิรสิน	31.62	57.51	96.70		
14. โรงเรียนอนุบาลศรีสาทรพิทย	อนุบาลศรีสาทรพิทย	29.44	57.51	96.70		
15. โรงเรียนสาธิตน้ำทิพย์	สาธิตน้ำทิพย์	30.91	57.51	96.70		
16. โรงเรียนสาธิตน้ำผึ้ง	สาธิตน้ำผึ้ง	30.04	57.51	96.70		
17. สถานทูตอังกฤษ	สถานทูตอังกฤษ	29.63	57.51	96.70		
18. สถานทูตฟิลิปปินส์	สถานทูตฟิลิปปินส์	44.44	57.71	96.70		
19. สถานทูตนอร์เวย์	สถานทูตนอร์เวย์	30.91	57.51	96.70		
20. สถานกงสุลไซปรัส	สถานกงสุลไซปรัส	35.17	57.53	96.70		
21. โรงพยายบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร	โรงพยายบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร	31.38	57.51	96.70		
22. โรงพยายบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท	โรงพยายบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท	28.70	57.51	96.70		
23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท	ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท	45.00	57.74	96.70		
มาตรการฐาน	มาตรการฐาน	-	70	115		

Amth Wamthya



กรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวพินิตา พินพิช)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 121)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																																			
<p>2. ผู้ประกอบการ คำนึงมลพิษจากรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออก โครงการในช่วงเปิดดำเนินการมีผู้เข้ามาพักและมีการใช้รถยนต์ซึ่งต้องวิ่งเข้า-ออกโครงการเพื่อไปทำงาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ จากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่นละออง เป็นต้น</p> <p>จากการคำนวณปริมาณมลสารที่ระบายนอกจากการรถยนต์ในโครงการ 51 คัน/ชั่วโมง พบว่า</p> <table border="1" data-bbox="590 1030 1149 1769"> <thead> <tr> <th>พารามิเตอร์</th> <th>มลประณิน</th> <th>ผลการตรวจวัด</th> <th>รวม</th> <th>มาตรฐาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)</td> <td>0.000723</td> <td>0.187</td> <td>0.187723</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)</td> <td>0.001106</td> <td>0.097</td> <td>0.098106</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)</td> <td>0.015970</td> <td>0.0015</td> <td>0.01747</td> <td>34.20</td> </tr> <tr> <td>ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)</td> <td>0.011442</td> <td>0.024</td> <td>0.035442</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td>ก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO₃) (มก./ลบ.ม./ชม.)</td> <td>0.000506</td> <td>0.012</td> <td>0.012506</td> <td>0.78</td> </tr> <tr> <td>ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) (มก./ลบ.ม./ชม.)</td> <td>0.023773</td> <td>2.83</td> <td>2.853773</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	พารามิเตอร์	มลประณิน	ผลการตรวจวัด	รวม	มาตรฐาน	ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.000723	0.187	0.187723	0.33	ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.001106	0.097	0.098106	0.12	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.015970	0.0015	0.01747	34.20	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.011442	0.024	0.035442	0.32	ก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000506	0.012	0.012506	0.78	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.023773	2.83	2.853773	-	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้ติดป้าย "ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง" ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควันเสีย ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ ติดป้าย "กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้" บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควันเสีย และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ ชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนทิวและแสงแดดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการและช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายจากผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทัศนทิว จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานโครงการ และจัดให้มีผู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทัศนทิวอันเนื่องมาจากการมี 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้ติดป้าย "ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง" ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควันเสีย ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ ติดป้าย "กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้" บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควันเสีย และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ ชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนทิวและแสงแดดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการและช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายจากผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทัศนทิว จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานโครงการ และจัดให้มีผู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทัศนทิวอันเนื่องมาจากการมี 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
พารามิเตอร์	มลประณิน	ผลการตรวจวัด	รวม	มาตรฐาน																																		
ฝุ่นละอองรวม (TSP) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.000723	0.187	0.187723	0.33																																		
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) (มก./ลบ.ม./วัน)	0.001106	0.097	0.098106	0.12																																		
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.015970	0.0015	0.01747	34.20																																		
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.011442	0.024	0.035442	0.32																																		
ก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.000506	0.012	0.012506	0.78																																		
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) (มก./ลบ.ม./ชม.)	0.023773	2.83	2.853773	-																																		

กรกฎาคม 2556



นางสาวกัญณี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวอาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา ทิณพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 122)


องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการจะมีคนเข้ามาพักในพื้นที่โครงการทำให้เกิด น้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภค หากมีการจัดการไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู หรือสุนัขขี้เย็บ ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ออกไปสู่ชุมชนโดยรอบอย่างรวดเร็ว เช่น พยาธิ โรคที่เกิดจากไวรัส โรคระบบทางเดินอาหาร น้ำเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนำโรคมลาสติค เมื่อเปิดดำเนินการจะผ่านบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นรวม 30.164 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียจากครัวจะผ่านบ่อบำบัดก่อนจากนั้นจึงไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบทั่วไป (Conventional Activated Sludge) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่า BOD ประมาณ 23.38 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการ และให้รับดำเนินการจากรักปู้ผู้ได้รับความเสียหายทันทีเมื่อได้รับร้องเรียนโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท บียะสมบัติแลนต์ จำกัด หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลง</p> <p>1. ให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย ถึงถังไขมัน ถังแยกกากตะกอน ถังปรับเสียร ล้วนเติมอากาศ และส่วนตกตะกอน โดยน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค.) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิท 30 ด้านหน้าโครงการ (ภาพที่ 5 และ 5(1))</p> <p>2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายหรือชำรุดบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว</p> <p>3. จัดให้มีวิศวกรสุขภาพและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา</p> <p>4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดฯ เกิด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

กรกฎาคม 2556

นางสาวพินิตา พินพยุร์

นางสาวพินิตา พินพยุร์

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอมซันต์แพนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 123)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. มูลฝอย</p> <p>เมื่อมีคนย้ายเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่โครงการจึงมีการอุปโภค/บริโภคทำให้เกิดมูลฝอยเพิ่มขึ้น หากมีการจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้</p> <p>1. เกิดมูลฝอยตกค้าง ทำให้มีแหล่งอาหารสำหรับสัตว์หมุ่นที่มีโรคภัยซ่อน</p>	<p>การเสียหายให้โครงการรับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. จัดให้มีการสุบตะกอนจากถังแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุก 1 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ</p> <p>6. คัดกากไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมันทุกวัน โดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษซับไขมันและทิ้งกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปใส่ถุงดำ ซึ่งสามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ (ภาพที่ 6)</p> <p>7. จัดให้มีระบบบำบัดอากาศ เพื่อกำจัดก๊าซมีเทนและละออง-ลอยจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเดินท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) จากระบบบำบัดน้ำเสียไปเชื่อมกับระบบบำบัดอากาศ</p> <p>8. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยจัดให้มีบ่อบังน้ำทิ้ง พร้อมเดินท่อดำเนินไม่แบบขิมลงดินไปยังบริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง (ภาพที่ 5(4))</p> <p>1. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยไปโครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศเอกสารณรงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั้น</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2556


พิมพ์ อุบลรัตน์

นางสาวกัญณี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพิมพ์กา พิมพ์บุษย์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด



สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>องค์ประกอบทาง</p> <p>เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน เพิ่มมากขึ้น</p> <p>2. เกิดยุงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆ มาสู่คนได้ เช่น ใช้เสื่อตอก เป็นต้น</p> <p>3. เกิดแมลงวันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นพาหะนำโรค บิด อหิวาต์ ไทฟอยด์ที่มาจาก</p> <p>ขาของแมลงวันบินมาเกาะอาหารที่รับประทาน</p> <p>4. เกิดหูดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำเชื้อกาฬโรค Salmonellosis โรคฉี่หนูมาสู่</p> <p>คน</p> <p>5. การปฏิบัติตัวของผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยปฏิบัติคนไม่ถูก</p> <p>สุขลักษณะ เช่น ไม่ล้างมือ ล้างถังหลังจากที่ทำหน้าที่เก็บขนมูลฝอยแล้ว อาจ</p> <p>ต้องมาใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกับผู้พักอาศัย เช่น การกดปุ่มลิฟต์ เป็นต้น ทำให้</p> <p>เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>ในโครงการมีการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อย</p> <p>สลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิลโดยในแต่ละชั้นจัด</p> <p>ภาชนะรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้และมูลฝอยทั่วไปไว้ในห้องพักมูลฝอย</p> <p>โดยจะให้แม่บ้านรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน โดยโครงการจะ</p> <p>ประสานกับหน่วยงานรับกำจัดมูลฝอยอันตรายให้เข้ามารับไปกำจัดต่อไป ส่วน</p> <p>มูลฝอยรีไซเคิล แยกมูลฝอยเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวด</p> <p>พลาสติกทึบ กระดาษ ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม โดยเป็นหน้าที่ของ</p> <p>ผู้พักอาศัยที่ต้องนำมามูลฝอยรีไซเคิลมาทิ้งเอง เมื่อมีปริมาณมูลฝอยเต็มภาชนะ</p> <p>รองรับให้แม่บ้านบรรจุใส่ถุงดำแยกเป็น 5 ประเภทนำไปพักไว้ในห้องพัก</p> <p>มูลฝอยรวม และประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทในห้องพัก</p> <p>มูลฝอยของแต่ละชั้นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ขนาด 100 ลิตร - ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป/รีไซเคิล ขนาด 100 ลิตร - ถังรองรับมูลฝอยอันตรายและถังรองรับมูลฝอยทั่วไป <p>ชนิดละ 1 ถัง แต่ละถังขนาด 10 ลิตร</p> <p>3. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกการมูลฝอยรีไซเคิลออก</p> <p>จากมูลฝอยทั่วไป โดยแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเป็น 5</p> <p>ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกทึบ กระดาษ</p> <p>ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม โดยจัดให้มีภาชนะรองรับ</p> <p>มูลฝอยรีไซเคิลจัดวางไว้บริเวณทางเดินชั้นล่างของอาคาร</p> <p>เมื่อมีปริมาณมูลฝอยเต็มภาชนะรองรับให้แม่บ้านบรรจุใส่</p> <p>ถุงดำแยกเป็น 5 ประเภทนำไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>และประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป</p> <p>4. ให้ห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง มีปริมาณรองรับได้ไม่น้อย</p> <p>กว่า 3 วัน ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4</p> <p>ประเภทดังนี้</p> <p>4.1 ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีปริมาณเก็บกักกรม 6.7</p> <p>ลูกบาศก์เมตร</p> <p>4.2 ห้องพักมูลฝอยแห้ง แบ่งวาง</p> <p>- ถังมูลฝอยทั่วไป สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปได้นาน</p> <p>(60/16.43) 3.6 วัน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	

กรกฎาคม 2556




(Signature)
 (นางสาวลักมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา ทิณพยุร์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 125)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง ภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่รองรับมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล (มีการจัดแยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม โดยเฉพาะมูลฝอยรีไซเคิล) และมูลฝอยอันตราย แต่ขยะประเภททรงรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นห้องปิดมิดชิด สัตว์และแมลงไม่สามารถเข้าไปคุ้ยขยะได้ และมูลฝอยย่อยสลายได้จะบรรจุใส่ถุงดำปิดปากถุงให้มิดชิดก่อนนำมาทิ้งโอกาสที่จะเกิดการนำเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะนำโรคจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยอันตรายได้นาน (300/16.43) 18.26 วัน - พื้นที่รองรับมูลฝอยรีไซเคิล มีปริมาตรกักเก็บ 0.688 ลูกบาศก์เมตร โดยแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม กักเก็บมูลฝอยได้นาน 4.2 วัน - ให้มีหน่วยรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม เข้าไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 5. ให้มีแผนทอรวรบบน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม 6. จัดให้มีก๊อกน้ำสำหรับทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย โดยเฉพาะติดตั้งอยู่ภายใน เพื่อสะดวกในการทำความสะอาด 7. ให้รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อไม่ให้รบกวนกลิ่นมูลฝอยมากเกินไปจนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขนไม่นาน 8. ให้มีไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขน มูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 9. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 	

กรกฎาคม 2556. *นางสาวปิยนันท์ ปิยะสมบัติเกิด*
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติเกิด และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติเกิด)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



นางสาวปิยนันท์ ปิยะสมบัติเกิด
 (นางสาวพิณิดา พินนพชร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 126)


องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>10. กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้</p> <p>10.1 การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด</p> <p>(1) ให้มีภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยที่มีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถัง ด้วยคำว่า “มูลฝอยเปียก” “มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย”</p> <p>(2) ให้มีภาชนะที่เข้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีดำที่มีความเหนียวไม่สึกขาดง่าย</p> <p>(3) ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด</p> <p>(4) ให้มีถุงพลาสติกสีดำความแรงไว้ใ้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ประจำชั้น</p> <p>10.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย</p> <p>(1) ให้เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติกเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถังกองรับมูลฝอยจากรถรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่ละชั้นเพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(2) ให้แยกมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (รีไซเคิล) ได้แก่ โคละ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไม้ขายกับไม้รับซื้อและยังเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด</p>	

กรกฎาคม 2556

นางสาวปิณฑา พินพยุร

นางสาวปิณฑา พินพยุร

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 127)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(3) ให้แม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00-11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้พักอาศัยออกไปทำงาน/ทำธุระนอกบ้าน</p> <p>(4) ให้ผู้กมิตปากถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงไว้ให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม และปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุง</p> <p>(5) ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ก่อนที่จะนำมาวางไว้ประจำที่เดิม</p> <p>(6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน</p> <p>10.3 การกำจัดมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(1) ลำเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงควรรวบรวบจนถึงที่มีฝาปิดมิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถถัง ทั้งนี้ถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน สำหรับรับรถถัง มูลฝอยให้ติดฉลาก "ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับเป็นมูลฝอยเท่านั้น"</p> <p>(2) ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ลังที่วางไว้บนรถถังแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสำหรับ</p>	

กรกฎาคม 2556




นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล
นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พิณพชร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 128)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เช่นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน</p> <p>(3) ให้เลือกเวลาในการลำเลียงมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวมในช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงาน/ทำธุระข้างนอก เวลา 10.00-11.00 น.</p> <p>(4) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้นให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงไปใหม่ทันที ทั้งนี้ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว จะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไปเจ้าเป็นต้องสัมผัสประตู รวบรวมใบไม้ บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้ฉีดถูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>10.4 ห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้สำนักงานเขตคลองเตยเข้ามาเก็บขน</p> <p>(2) ให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย รวมทั้งครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว</p> <p>(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความสะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่</p>	




กรกฎาคม 2556
 นางสาวกัญณี บิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ บิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรกฎาคม 2556

(นางสาวพินิตา พินทุยง)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 129)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>10.5 การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>(1) กำชับให้พนักงานเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะนำโรค และกักเก็บจากมูลฝอยที่ตกค้าง</p> <p>(2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกา มูลฝอย</p> <p>(3) ต้องคอยสังเกตด้วยว่า ภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุ มูลฝอยระหว่างกระบวนการเก็บขมมีรอยรั่ว/แตก หรือไม่ถ้ามีต้อง ปรับเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดั้งเดิมและ ภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลง และพาหะนำโรคลงไปสู่ผู้ขาย</p> <p>(4) ในกระบวนการมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุถุง เพื่อ ความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิด ปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด</p> <p>(5) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยต้องแต่ง กายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้ายูท ดุงมีอย่าง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวม ใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</p> <p>(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน จะต้องนำถุงมีอย่าง ฝ่ายาง กันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอด ถุงมืออาจทำความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดย นำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอกรวมทั้งอ่างน้ำที่</p>	



นางสาวลักขณ์ บิยะสมบัตินี้
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิยะสมบัตินี้ แลนด์ จำกัด

(นางสาวลักขณ์ บิยะสมบัตินี้ และ นางสาวเยาวลักษณ์ บิยะสมบัตินี้)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บิยะสมบัตินี้ แลนด์ จำกัด

2556


(นางสาวพินดา พินทุญ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 130)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>5. อุบัติเหตุ</p> <p>อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการเปิดดำเนินการโครงการ ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยๆ ของผู้พักอาศัย ได้แก่ ของตกหล่นใส่ ความประมาทในการทำงาน แต่ที่ไม่ความองข้ามคือ อุบัติเหตุจากรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกในโครงการ อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิง อุบัติเหตุจากจมน้ำ และการตกที่สูง ที่อาจมีผลให้เกิดความเสียหายทั้งสุขภาพกายและจิต ดังนี้</p> <p>ผลกระทบด้านสุขภาพกาย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่วงเปิดดำเนินการมีทางเข้า-ออก แยกกัน ซึ่งการวิ่งเป็นการวิ่งรอบแบบ 2 ทิศทาง หากผู้ขับขี่ไม่ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ หรือมีสิ่งกีดขวางที่บดบังทัศนวิสัยในการมองบริเวณทางเข้า-ออกโครงการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้มาใช้บริการได้ 2. หากผู้ใช้งานเดินเท้าไม่มีความระมัดระวังในการใช้ทางหรือมีสิ่งกีดขวางอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ <p>ผลกระทบด้านสุขภาพจิต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การวิ่งรถยนต์เข้า - ออก โครงการบริเวณถนนริมถนนรัชดา-รามอินทรา อาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ชุมชนและผู้พักอาศัย 	<p>1.1. ให้ผู้พักอาศัยปีศาจรับข้อมูลฟรีให้สิทธิทุกครั้งหลังจากนำมูลส่งมาทั้ง โดยให้โครงการติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทไว้บริเวณที่วางถังรองรับมูลฝอยประจำชั้นให้ชัดเจน</p> <p>1.2. ให้แม่บ้านคอยตรวจดูความสะอาดบริเวณที่ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็นทุกวัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้มีป้ายบอกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่เชื่อมต่อกับซอยสุขุมวิท 30 2. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว พร้อมทั้งให้มีแผงกั้นจราจร ป้ายบอกและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านการจราจร 3. ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการให้มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับขี่ 4. ให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้มีป้าย "ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง" 5. ติดป้ายให้ระมัดระวังเข้า-ออกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการจุดที่เชื่อมต่อกับซอยสุขุมวิท 30 6. ทำเครื่องหมายของจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมายทิศทางการเดินทางบนพื้นถนนและลานจอดรถ 	<p>1.1. ให้ผู้พักอาศัยปีศาจรับข้อมูลฟรีให้สิทธิทุกครั้งหลังจากนำมูลส่งมาทั้ง โดยให้โครงการติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทไว้บริเวณที่วางถังรองรับมูลฝอยประจำชั้นให้ชัดเจน</p> <p>1.2. ให้แม่บ้านคอยตรวจดูความสะอาดบริเวณที่ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็นทุกวัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้มีป้ายบอกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่เชื่อมต่อกับซอยสุขุมวิท 30 2. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว พร้อมทั้งให้มีแผงกั้นจราจร ป้ายบอกและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านการจราจร 3. ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการให้มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับขี่ 4. ให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้มีป้าย "ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง" 5. ติดป้ายให้ระมัดระวังเข้า-ออกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการจุดที่เชื่อมต่อกับซอยสุขุมวิท 30 6. ทำเครื่องหมายของจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมายทิศทางการเดินทางบนพื้นถนนและลานจอดรถ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กรกฎาคม 2556



นางสาวกัญญา ปิยะสมบัติกุล
 (นางสาวกัญญา ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวอารักข์ณัฏ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา ทิณพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 131)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ในช่วงเวลาที่ทรายน้ำซึมเข้า-ออกโครงการ</p> <p>การใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>สระว่ายน้ำเป็นแหล่งผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ร่วมกัน หากสระว่ายน้ำขาดการดูแลบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อมการดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคติดต่อเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อากาศผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อากาศเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อากาศ คลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนั้นยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย หากโครงการไม่มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยอันเนื่องมา จากการใช้บริการสระว่ายน้ำ อาจเกิดอันตรายแก่ผู้เข้ามาใช้บริการสระว่ายน้ำได้ จึงกำหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ บริการสระว่ายน้ำ โดยให้โครงการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ</p>	<p>7. ติดป้าย "กรุณาปิดเบรคเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้" บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>8. จัดให้มีป้ายหยุดและให้ทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อเตือนรถที่จะเข้า-ออกจากรถโครงการ</p> <p>9. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านไว้ประจำที่ห้องสำนักงาน เพื่อให้บริการแก่พนักงานและผู้พักอาศัย</p> <p>1. มาตรการฯ ด้านโครงสร้างของสระว่ายน้ำ</p> <p>1.1 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำ ผนังของสระว่ายน้ำ และระเบียงสระ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยตรวจสอบว่าไม่มีรอยร้าว/สีกร่อนของผนังในและนอกสระว่ายน้ำ ไม่มีรอยแตก ร้าวบนพื้นระเบียงสระ ถ้ามีต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่</p> <p>1.2 ไม่มีมีการรั่วซึมของน้ำออกจากผนังของสระว่ายน้ำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>1.3 บริเวณห้องพื้น และบันไดในสระว่ายน้ำขอบสระ และเฉลียงรอบสระว่ายน้ำต้องไม่มีการแตก/ร้าวของกระเบื้องที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บแผลฉีกใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>2. มาตรการฯ ด้านป้องกันโรคที่เกิดอันเนื่องมาจากการใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>2.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล</p>	<p>1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำ ผนังของสระว่ายน้ำ และระเบียงสระว่ายน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากผนังของสระว่ายน้ำ ทุกวัน</p> <p>3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำมาตรวจวิเคราะห์ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัด ดังนี้</p> <p>3.1 พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดทุกวัน ได้แก่</p> <p>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</p>	

กรกฎาคม 2556

Amnat Weerawat

คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
 (นางสาวลัทธมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

.....
 (นางสาวพิชิตา วัฒนพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 132)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สิ่งแวดล้อม</p> <p>2.2 จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้</p> <p>(1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด</p> <p>(2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง</p> <p>(3) ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด ทุ่น้ำทวนก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นสระว่ายน้ำ</p> <p>(4) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>(5) ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งสกปรกลงในน้ำ</p> <p>(6) ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก</p> <p>(7) จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้</p> <p>(8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ</p> <p>2.3 ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>2.4 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ รวมถึงความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำทุกส่วน</p> <p>3. มาตรการ ด้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</p> <p>3.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Life Guard) ประจำสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน (กรณีไม่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน) และต้องเป็นผู้มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ/อุบัติเหตุการจมน้ำ สามารถ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)</p> <p>3.2 พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดทุก 1 เดือน ได้แก่</p> <p>- คลอรีนตกค้าง (Free Residual Chlorine)</p> <p>- คลอรีนที่รวมกับสารอิน (Combined chlorine)</p> <p>- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)</p> <p>- ค่าความกระด้าง (Calcium hardness)</p> <p>- กรดไซบูริก (Sulfuric acid)</p> <p>- แอมโมเนีย (Ammonia)</p> <p>- ไนเตรท (Nitrate)</p> <p>- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</p> <p>- ตรวจไม่พบฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)</p> <p>- ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Escherichia coli</p>

กรกฎาคม 2556

ปิยะสมบัติกุล (นางสาวปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเอวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติเดนมาร์ก จำกัด

..... (นางสาวพินิตา พิณพยุห)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 133)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำ ตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>3.2 กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีนำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้ บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>3.3 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้</p> <p>(1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(3) ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ</p> <p>(4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างน้อย 1 ชุด</p> <p>(5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณใกล้ที่สุด</p> <p>3.4 ต้องมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ดังกล่าวไว้ในที่เห็นชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	<p>Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa</p> <p>4. ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ให้ใช้งานได้ดี เด็ม ประสิทธิภาพทุกวัน เพื่อช่วยเหลืออุบัติเหตุการจมน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำได้ทันที</p>



กรกฎาคม 2556.....
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด จำกัด

(นางสาวพินิตา พินพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 134)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. มาตรการเพื่อป้องกันการสิ้นสัมบริเวณสระว่ายน้ำ ดังนี้ 4.1 ให้มีแม่บ้านคอยดูแลบริเวณรอบๆ สระว่ายน้ำทุก 1 ชั่วโมง หาก บริเวณใดมีน้ำบนพื้นหรือพื้นเปียกต้องรีบเช็ดน้ำออกจกพื้น โดยเร็ว 4.2 วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของพื้นรอบๆ สระว่ายน้ำต้องมี ลักษณะเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดน้ำ ทำความสะอาดง่าย	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด


กรรณิกา 2556.....
 นางสาวกัญณี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



กรรณิกา 2556.....
 (นางสาวพินิตา พินทุย)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียน Bangkok Prep ซึ่งห่างจากโครงการเป็นระยะทาง 420 เมตร (ภาพที่ 2)	- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กรกว่า 10 ไมครอน (PM-10)	- ทุกวันช่วงทำฐานราก โดยรายงานผลทุกสัปดาห์	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
	4. ตรวจสอบเรื่องการร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบในขณะที่กำลังสร้างว่าได้รับผลกระทบหรือไม่และมีการแก้ไขปัญหาล่วงแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขให้รับดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน	- ความเสียหายของร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
	5. ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของปั๊มจับ/ทาวเวอร์เครน	- ประสิทธิภาพการทำงานของเครน ทาวเวอร์	- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
4. เสียงและควมสั่นสะเทือน	1. ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Leq 24 hr.) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ทุกวันช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
	2. ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณโรงเรียน Bangkok Prep ซึ่งห่างจากโครงการเป็นระยะทาง 420 เมตร (ภาพที่ 2)	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน (Leq 24 hr.) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับแรงสั่นสะเทือน (นิวตันก) - เอกสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม มาตราฯ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวันช่วงทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด




 กรกฎาคม 2556.....

 (นางสาวอภิญญา ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวอภิญญา ปิยะสมบัติกุล)

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

 (นางสาวพินิตา พินพยุธร)

 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอมซัลเทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	3. ดูแลรักษาสภาพรั้วโดยรอบโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกัน	- ความเสียหายของร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
	4. ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- สภาพของเครื่องจักร	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
6. การระบายน้ำ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด คือ - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Fecal Coliform Bacteria - Fat Oil and Grease - Nitrogen (TKN) - Sulfide	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
	2. ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอ และ ถูกหลักสุขาภิบาล 14 ห้อง	- จำนวนห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
	- ตรวจสอบไม่ให้มีเศษมูลฝอย เศษไปไม้ และตะกอนดิน/หิน/ปูน อุบัติในรางระบายน้ำชั่วคราวรอบโครงการและบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ปริมาณเศษไปไม้ เศษขยะบริเวณบ่อพักน้ำ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

นางสาวพิชิตา พันพยุธร

กรกฎาคม 2556



(นางสาวพิชิตา พันพยุธร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการมูลฝอย	สถานที่ตรวจวัด - ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีฝาปิดมิดชิด และอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามรั่วหรือแตกให้รีบเปลี่ยนถังขยะไปใหม่ทันที	- สภาพการใช้งานของภาชนะรองรับมูลฝอย	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

หมายเหตุ : - ผู้รับผิดชอบในช่วงก่อสร้าง คือ บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

- หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. สำนักงานเขตคลองเตย
2. กรุงเทพมหานคร
3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 2556.....

 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวพินิตา พินพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเปิดดำเนินการ				
1. คุณภาพอากาศ	1. ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ 2. ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือน "กรุณาดับเครื่องยนต์" บริเวณที่จอดรถยนต์	- การเจริญเติบโตของต้นไม้ - สภาพการใช้งานของป้ายเตือน	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด - บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
2. ทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide, TKN - Fecal Coliform - Fat, Oil & Grease - ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด - บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
	3. ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจะต้องทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2	- ข้อมูลจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2	- ทส.1 ทุกวัน เป็นเวลา 2 ปี - ทส.2 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวลักขม ปิยะสมบัติกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวลักขม ปิยะสมบัติกุล)
 (นางสาวพินิตา พินพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 5)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. การใช้น้ำ	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ <td>ผู้รับผิดชอบ</td>	ผู้รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว เครื่องสูบน้ำ หากพบว่ามีเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา	- ปริมาณน้ำใช้จริงเทียบกับน้ำ ที่ได้อินและถังเก็บน้ำ	- ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อๆ ไปทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
2. ตรวจสอบท่อประปาวามรั่วหรือแตก ยุติตัน หรือไม่ หากพบต้อง รีบดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ปริมาณคลอรีนอิสระ	- ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง และปีต่อๆ ไปทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้จนถึงเก็บน้ำใช้ได้อินและถังเก็บน้ำ ตามค่า หลังการล้างทำความสะอาด	- ปริมาณคลอรีนอิสระ	- ประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
4. การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	- ประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบน้ำ	- สภาพการทำงานจากระบบเป็นไป ตามวิศวกรรมออกแบบ	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
5. การจัดการมูลฝอย	1. ตรวจสอบสภาพของถังรับมูลฝอยประจำชั้นให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ	- สภาพการทำงานจากระบบเป็นไป ตามวิศวกรรมออกแบบ	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
6. ไฟฟ้าและพลังงาน	2. ตรวจสอบความสะอาดและปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณจุดวาง ถังพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- ประสิทธิภาพในการใช้ห้องพักมูล- ฝอย	- ทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขน เรียบร้อยแล้วตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
	1. ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี	- สภาพการใช้งาน	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

คณิศร วัฒนาธาดา



กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวลักขณ์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด


(นางสาวพินิตา ทินพยุร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นเอสคอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	2. ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี	- สภาพการใช้งาน	- ทุกๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
7 การคมนาคมขนส่ง/ การจราจร	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร 2. ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่ง	- สภาพการใช้งาน - สภาพการใช้งานหรือการชำรุด	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด - บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
8. การป้องกันอัคคีภัย	1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร 2. ตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟร่วมกับสภานิติดับเพลิง	- ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ - รายงานแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับสภานิติดับเพลิงในท้องที่	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด - บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
9. สาธารณสุข	1. ติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ บริเวณสระว่ายน้ำให้ใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพ 2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำมาตรวจวิเคราะห์	- ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ - ค่าความเป็นกรดค่า (pH) - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) - คลอรีนตกค้าง (Free Residua chlorine) - คลอรีนที่รวมกับ สารอื่น (Combined chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบทุกวัน - ตรวจสอบทุก 1 เดือน	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด - บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด - บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

กรกฎาคม 2556..... *ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด* 2556.....
 (นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



(นางสาวพินิตา ทิมพยุร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 7)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		- ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ตรวจไม่พบฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) - ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa)		
3. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำ ผนังขอบสระว่ายน้ำ และระเบียงสระว่ายน้ำ		- รอยร้าว/สึกกร่อนของผนังในและนอกสระว่ายน้ำ <input type="checkbox"/> รอยร้าวซึมของน้ำจากผนังของสระว่ายน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจวัดทุกวัน	- บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด - บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด
4. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากผนังของสระว่ายน้ำ				


หมายเหตุ : - ผู้รับผิดชอบในช่วงเปิดดำเนินการ คือ บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

- หน่วยงานที่ต้องจัดตั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. สำนักงานเขตคลองเตย
2. กรุงเทพมหานคร
3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศุภมาส วัฒนกุล


กรกฎาคม 2556.....



นางสาวกัญญา วัฒนกุล 2556

(นางสาวกัญญา วัฒนกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



สัญลักษณ์



ที่ตั้งโครงการ



จุดตรวจวัด (โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep)



กรุงเทพมหานคร 2556

(นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวพินิตา พิณพวยง)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่ 2

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้าง



OWNER
บริษัท ปิยะสมบัติ แอนด์ จำกัด

A49
Architect 49 Limited

AE49
Architectural Engineering 49 Limited

ME49
Mechanical Engineering 49 Limited

AL
Structural Engineering 49 Limited

ARCHITECT
Authorized Signatory

STRUCTURAL ENGINEER
Authorized Signatory

ELECTRICAL ENGINEER
Authorized Signatory

MECHANICAL ENGINEER
Authorized Signatory

SAFETY ENGINEER
Authorized Signatory

LANDSCAPE
Authorized Signatory

GENERAL NOTE
This drawing is the property of ARCHITECT 49 LIMITED and shall not be used for any other project without the written permission of ARCHITECT 49 LIMITED.


PROJECT NAME
อพาร์ทเมนท์ 30

DRAWING TITLE
รายละเอียดการวางแปลน ทุบถอน ทุบถอน

NO.	REVISION	DESCRIPTION	BY	DATE
1.	REVISION	W. E.A.		

CHECKED BY	DRAWING NO.
ARCHITECT	SIGNED

DATE	SCALE
3/7/2556	REF. FILE



การอนุมัติ 2556.....
(นางสาววิมล ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวชยาภรณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

การอนุมัติ 2556.....
(นางสาววิมล ปิยะสมบัติกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายเทคนิค บริษัท เอ็น.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ภาพที่ 4 ผังระบบแปลน

OWNER
บริษัท ปิยะตมปิ๊ด แลนด์ จำกัด

A49
สถาปัตย์
สถาปนิก (จ) 4739
สถาปนิก (จ) 4739
Architect of limited

AE49
วิศวกรรม
วิศวกร (จ) 4739
Architectural Engineering of limited

ME49
วิศวกรรม
วิศวกร (จ) 4739
Mechanical Engineering of limited

AL
สถาปัตย์
สถาปนิก (จ) 4739
Architect of limited

ARCHITECT
สถาปนิก (จ) 4739
Architect of limited

STRUCTURAL ENGINEER
วิศวกร (จ) 4739
Structural Engineering of limited

ELECTRICAL ENGINEER
วิศวกร (จ) 4739
Electrical Engineering of limited

MECHANICAL ENGINEER
วิศวกร (จ) 4739
Mechanical Engineering of limited

SANITARY ENGINEER
วิศวกร (จ) 4739
Sanitary Engineering of limited

LANDSCAPE
วิศวกร (จ) 4739
Landscape Architecture of limited

GENERAL NOTE
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS OR ONE OF THE ARCHITECTS
IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND NOT TO BE USED
EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS PREPARED
DO NOT SCALE THIS DRAWING USE PROVIDED DIMENSIONS ONLY
ทุกสิ่งทุกอย่างในรูปนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิก

PROJECT NAME
อพาร์ทเมนต์ ซี. ศูนย์รวม 30



DRAWING TITLE
สถาปัตย์โครงสร้างและวงกบชั้น 30

ISSUE/REVISION	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1.	1.	แก้ไขวงกบ	สถาปนิก	3/7/2556

CHECKED BY	ARCHITECT	SIGNED	DRAWING NO.
สถาปนิก	สถาปนิก	สถาปนิก	ME49

DRAWN BY	SCALE
สถาปนิก	1:50

DATE 3/7/2556 REF FILE



สถาปนิก
ปิยะตมปิ๊ด แลนด์ จำกัด
โครงการศูนย์รวม 30
ชั้น 30

ภาพที่ 4(1) ผังระวางแปลน และตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร

150/172

OWNER
บริษัท ประดิษฐ์บดินทร์ จำกัด

A49
Architects of Limited

AE49
Architectural Engineering of Limited

ME49
Mechanical Engineering of Limited

AL
A PLUS CO. LTD.

ARCHITECT
Authorized SIGNATURE

STRUCTURAL ENGINEER
Authorized SIGNATURE

ELECTRICAL ENGINEER
Authorized SIGNATURE

MECHANICAL ENGINEER
Authorized SIGNATURE

SANITARY ENGINEER
Authorized SIGNATURE

LANDSCAPE
Authorized SIGNATURE

GENERAL NOTE
1. THE DESIGNER IS NOT RESPONSIBLE FOR THE CONSTRUCTION OF THE PROJECT.
2. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE CONSTRUCTION OF THE PROJECT.
3. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE MAINTENANCE OF THE PROJECT.





PROJECT NAME
อพาร์ทเมนต์ 30

DRAWING TITLE
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ISSUE/REVISION NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1	แก้ไขแบบ		

CHECKED BY	SIGNED	DRAWING NO.
ARCHITECT		
MECHANICAL		
STRUCTURAL		
ELECTRICAL		
MECHANICAL		
LANDSCAPE		

DATE	SCALE
27/6/2556	REF FILE



กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ 2556
นางสาวกัญญา นิลนิตยกุล และ นางสาวกัญญา นิลนิตยกุล
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท ประดิษฐ์บดินทร์ จำกัด



กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ 2556
นางสาวกัญญา นิลนิตยกุล (นางสาวกัญญา นิลนิตยกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท ประดิษฐ์บดินทร์ จำกัด

ภาพที่ 5(1) แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศแบบทั่วไป (Conventional Activated Sludge)

153/172

OWNER
บริษัท ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด

A49
บริษัท สถาปัตย์
Architects of Limited

AE49
บริษัท สถาปัตย์
Architectural Engineering of Limited

ME49
บริษัท สถาปัตย์
M&E Engineering of Limited

al
บริษัท สถาปัตย์
A FLUET CO., LTD

ARCHITECT
Director: 090-424
Architect: 090-424
Site: 090-424
Tel: 090-424

STRUCTURAL ENGINEER
Project: 090-423
Site: 090-423

ELECTRICAL ENGINEER
Site: 090-423
Tel: 090-423

MECHANICAL ENGINEER
Site: 090-423
Tel: 090-423

LANDSCAPE
Site: 090-423
Tel: 090-423

GENERAL NOTE
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS OF THE ATTORNEYS
IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS
EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONS ONLY

PROJECT NAME
อพาร์ทเมนต์ 30


DRAWING TITLE
ชุดแบบสถาปัตย์, เครื่องปรับอากาศ

CHECKED BY
ARCHITECT
SIGNED


ISSUE/REVISION
NO. DESCRIPTION BY DATE

DRAWN BY
DATE 27/6/2556


SCALE
REF. FILE




AIR PIPE (CAP VENT) TOP VIEW



PLAN VIEW



SECTION



FRONT VIEW

SPECIFICATION TABLE

NO.	ITEM	DETAIL
1	PROCESS	AEROSOL FILTER
2	DIMENSION	φ=1.0 m; H=1.50 m (2 tons)
3	MEDIA	PE
4	MATERIAL	FRP
	INFLOW PIPE/OUTFLOW PIPE	PVC
	AIR PIPE	PVC
5	MANHOLE COVER	FRP
6	STANDARD	ISO 9001:2008



พิกัดที่ดิน 2556

นางสาวกัญจน์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
กรรมการผู้จัดการ รองประธาน บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

นางสาวกัญจน์ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
กรรมการผู้จัดการ รองประธาน บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ภาพที่ 5(3) แบบขยายถึงกำจัดละอองลอย (Bio Scrubber)

พิกัดที่ดิน 2556

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ จำกัด

155/172

OWNER
บริษัท ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด

A49
สถาปัตย์
Architects 49 Limited

AE49
Architectural Engineering 49 Limited

ME49
Mechanical Engineering 49 Limited

AL
Architectural
Architects 49 Limited

ARCHITECT
AUTORIZED SIGNATURE

STRUCTURAL ENGINEER
AUTORIZED SIGNATURE

ELECTRICAL ENGINEER
AUTORIZED SIGNATURE

MECHANICAL ENGINEER
AUTORIZED SIGNATURE

SEAWATER ENGINEER
AUTORIZED SIGNATURE

LANDSCAPE
AUTORIZED SIGNATURE

GENERAL NOTE
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LTD. OR ME 49 LIMITED. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PROJECT FOR WHICH IT IS PREPARED.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LTD. OR ME 49 LIMITED.

PROJECT NAME
อพาร์ทเมนท์ ท.ศุขุมวิท 30


DRAWING TITLE
รายละเอียดการวางผังอาคาร (รวมพื้นที่ 50) ภายใน 8 ไร่ 5 งาน

ISSUE/REVISION NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1.	ปรับปรุง E.A.		

CHECKED BY	SIGNED	DRAWING NO.
PM		
PD		
PA		
PC		

DRAWN BY	SCALE
DATE	REF FILE

DATE	REF FILE
27/06/2556	



บริษัท ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด
PIYASAWAT LAND COMPANY LIMITED
บริษัท ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ

ภาพที่ 5(4) แนวท่อน้ำที่ตกลงมาสามารถเดินได้ และระบายลงสู่ท่อสาธารณะ

156/172



ตัดกากไขมันออกจากถังดักไขมัน (รองที่กันกระถางด้วยกระดาษทิชชู)



ตากไขมันจนแห้งเป็นก้อน จากนั้นนำใส่ถุงดำทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป

กรกฎาคม 2556 *พิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด* กรกฎาคม 2556
 (นางสาวลักขมิ ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล) (นางสาวพินดา พิณพชร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด



ภาพที่ 6	การกำจัดกากไขมันจากถังดักไขมัน
----------	--------------------------------

OWNER
บริษัท ไร่ตะตบมิตร แลนด์ จำกัด

A49
สถาปัตย์
สถาปนิก (วิชาชีพ)
Architect of Thailand

AE49
วิศวกรรม
สถาปนิก (วิชาชีพ)
Architectural Engineering of Thailand

ME49
วิศวกรรม
ช่างเทคนิค (วิชาชีพ)
Mechanical Engineering of Thailand

AL
วิศวกรรม
ช่างเทคนิค (วิชาชีพ)
Mechanical Engineering of Thailand

ARCHITECT
สถาปนิก (วิชาชีพ)
Architect of Thailand

STRUCTURAL ENGINEER
วิศวกร (วิชาชีพ)
Structural Engineer of Thailand

ELECTRICAL ENGINEER
วิศวกร (วิชาชีพ)
Electrical Engineer of Thailand

MECHANICAL ENGINEER
วิศวกร (วิชาชีพ)
Mechanical Engineer of Thailand

SANITARY ENGINEER
วิศวกร (วิชาชีพ)
Sanitary Engineer of Thailand

LANDSCAPE
วิศวกร (วิชาชีพ)
Landscape Architect of Thailand

GENERAL NOTE
1. THE PROJECT IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS (AL) OR IS AFFILIATED
IF IS RELATED SUBJECT TO DESIGN, DRAWING AND IS NOT TO BE USED
EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS ISSUED.
2. DO NOT SCALE THE DRAWING USE PROVIDED DATE INSIDE ONLY.
3. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS (AL).

PROJECT NAME
อพาร์ทเมนท์ ๓๓ ชั้นสูง ลาดพร้าว 30

DRAWING TITLE
ระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศ

ISSUE/REVISION	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1.	1.	Issue for EIA		

CHECKED BY	SIGNED	DRAWING NO.
ARCHITECT		
MECHANICAL ENGINEER		
STRUCTURAL ENGINEER		
ELECTRICAL ENGINEER		
MECHANICAL ENGINEER		
SANITARY ENGINEER		
LANDSCAPE		

DRAWN BY	DATE	SCALE
27/6/2556		REF FILE



ไร่ตะตบมิตร แลนด์ จำกัด
CONSTRUCTION LAND COMPANY LIMITED
ไร่ตะตบมิตร แลนด์ จำกัด
โครงการศูนย์อำนวยการเขตเมือง บริษัท ไร่ตะตบมิตร แลนด์ จำกัด
นางสาวสุวิมล ประสงค์กุล และ นางสาวเยาว์สุวิมล ประสงค์กุล
ทศวรรษ 2556

ภาพที่ 7 แผนผังระบบปรับอากาศชั้นใต้ดินที่ 2

158/172

OWNER
บริษัท ไม้ตะขบ ไม้ดี แลนด์ จำกัด

A49
Architectural Engineering Ltd
Architects of Ireland

AE49
Structural Engineering Ltd
Architectural Engineering of Ireland

ME49
Mechanical Engineering Ltd
Architectural Engineering of Ireland

AL
Architectural
Architects of Ireland

ARCHITECT
ARCHITECT
SIGNATURE

STRUCTURAL ENGINEER
SIGNATURE

ELECTRICAL ENGINEER
SIGNATURE

MECHANICAL ENGINEER
SIGNATURE

SANITARY ENGINEER
SIGNATURE

LANDSCAPE
SIGNATURE

GENERAL NOTE
1. ALL WORK SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE I.S. 8000 SERIES OF STANDARDS.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONS ONLY.


PROJECT NAME
อพาร์ทเมนต์ 30

DRAWING TITLE
แบบแปลนสถาปัตย์

ISSUE/REVISION	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1	1	แบบแปลนสถาปัตย์	EA	

CHECKED BY	SIGNED	DRAWING NO.
ARCHITECT		
PA		
PD		
PE		
PF		
PG		
PH		
PI		
PJ		
PK		
PL		
PM		
PN		
PO		
PP		
PQ		
PR		
PS		
PT		
PV		
PW		
PX		
PY		
PZ		

DRAWN BY	SCALE
3/7/2556	REF FILE



นางสาวสุวิมล ไม้ตะขบ ไม้ดี แลนด์ จำกัด
นางสาวสุวิมล ไม้ตะขบ ไม้ดี แลนด์ จำกัด
นางสาวสุวิมล ไม้ตะขบ ไม้ดี แลนด์ จำกัด

ภาพที่ 7(1) แผนผังประกอบรายละเอียดเบื้องต้นที่ 1

159/172




กรมที่ดิน 2556

นางสาวกัญญา ประสงค์พิทักษ์กุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ประสงค์พิทักษ์กุล
 กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ประสงค์พัฒนา จำกัด

MM Development

121 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ภาพที่ 7(2) แผนผังระบบระบายน้ำชั้น 1



ขนาดหน้าแปลน (รวมพื้นที่ 30) 819.81 ตร.ม.
 (รวมพื้นที่ 0.00)



กรมที่ดิน 2556 (นางสาวกัญญา พิเศษกุล)
 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด

160/172

OWNER
 บริษัท ประสงค์พัฒนา จำกัด

A49
 บริษัท ประสงค์พัฒนา จำกัด
 Architects & Limited

AE49
 บริษัท ประสงค์พัฒนา จำกัด
 Architectural Engineering & Limited

ME49
 บริษัท ประสงค์พัฒนา จำกัด
 Mechanical Engineering & Limited

AL
 บริษัท ประสงค์พัฒนา จำกัด
 A PLUMBING CO. LTD.

ARCHITECT
 1. นายประจักษ์ วัฒนกุล
 2. นางสาวกัญญา ประสงค์พิทักษ์กุล

STRUCTURAL ENGINEER
 1. นายประจักษ์ วัฒนกุล
 2. นางสาวกัญญา ประสงค์พิทักษ์กุล

ELECTRICAL ENGINEER
 1. นายประจักษ์ วัฒนกุล
 2. นางสาวกัญญา ประสงค์พิทักษ์กุล

MECHANICAL ENGINEER
 1. นายประจักษ์ วัฒนกุล
 2. นางสาวกัญญา ประสงค์พิทักษ์กุล

LANDSCAPE
 1. นายประจักษ์ วัฒนกุล
 2. นางสาวกัญญา ประสงค์พิทักษ์กุล

GENERAL NOTE
 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS & ENGINEERS
 2. NO PART OF THIS DRAWING IS TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS
 3. WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF ARCHITECTS & ENGINEERS

PROJECT NAME
 อพาร์ทเมนท์ อ.สุขุมวิท 30

DRAWING TITLE
 ระบบระบายน้ำ ชั้นที่ 1

ISSUE/REVISION	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
	1.	Issue for E.A.	MM	

CHECKED BY	ARCHITECT	SIGNED	DRAWING NO.

DATE	SCALE
1/7/2556	REF FILE

OWNER
บริษัท ปิยะสมบัติ แอนด์ จำกัด

A49
Architectural Engineering 49 Limited

AE49
Architectural Engineering 49 Limited

ME49
Mechanical Engineering 49 Limited

AL
Architectural Engineering 49 Limited

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER

LANDSCAPE

PROJECT NAME

DRAWING TITLE

GENERAL NOTE


ISSUE/REVISION

CHECKED BY

DATE

SCALE

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1	ISSUE/REVISION		



ภาพที่ 8 ตำแหน่งห้องพักผ่อนรวม เส้นทางลำเลียงมูลฝอย จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย และการจัดพื้นที่สีเขียวรอบห้องพักผ่อนรวม 162/172

สถาปนิก 2556 (นางสาวพินิตา พิมพ์ข) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

สถาปนิก 2556 (นางสาวพินิตา พิมพ์ข) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

สถาปนิก 2556 (นางสาวพินิตา พิมพ์ข) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

สถาปนิก 2556 (นางสาวพินิตา พิมพ์ข) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด



กรกฎาคม 2556.....

(นางสาวพินิตา พิณพวย)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด

นางสาวลักขม ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

ภาพที่ 8(1)

ภาพมุมมองพื้นที่สีเขียวรอบห้องพักมูลฝอย

ที่มา : บริษัท เอ พลัส แอล จำกัด

บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด

OWNER
บริษัท ประสมปิติ แลนด์ จำกัด

A49
สถาปัตย์
สถาปนิก (จ) ๖๖๓
อาคาร ๔๐/๒๒
Bangkok 10110

AE49
สถาปัตย์
สถาปนิก (จ) ๖๖๓
อาคาร ๔๐/๒๒
Bangkok 10110

ME49
MECHANICAL ENGINEER
สถาปนิก (จ) ๖๖๓
อาคาร ๔๐/๒๒
Bangkok 10110

AL
ARCHITECT
สถาปนิก (จ) ๖๖๓
อาคาร ๔๐/๒๒
Bangkok 10110

STRUCTURAL ENGINEER
สถาปนิก (จ) ๖๖๓
อาคาร ๔๐/๒๒
Bangkok 10110

ELECTRICAL ENGINEER
สถาปนิก (จ) ๖๖๓
อาคาร ๔๐/๒๒
Bangkok 10110

MECHANICAL ENGINEER
สถาปนิก (จ) ๖๖๓
อาคาร ๔๐/๒๒
Bangkok 10110

SANITARY ENGINEER
สถาปนิก (จ) ๖๖๓
อาคาร ๔๐/๒๒
Bangkok 10110

LANDSCAPE
สถาปนิก (จ) ๖๖๓
อาคาร ๔๐/๒๒
Bangkok 10110

GENERAL NOTE
1. THE PROJECT OR ARCHITECT'S OR ONE OF THE PARTS
IT IS ISSUED SUBJECT TO SETBACKS, DEMANDS AND NOT TO BE USED
EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS ISSUED
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING, USE FINISHED DIMENSIONS ONLY
3. DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECT/ENGINEER

PROJECT NAME
อพาร์ทเมนท์ ๓๐

DRAWING TITLE
สถาปัตย์แปลน ๒๒ ชั้น

ISSUE/REVISION

NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1	Issue for E.A.		



CHECKED BY

ARCHITECT	SIGNED	DRAWING NO.
PK	PW	
FD	SL	
PK	PK	
JC		

DRAWN BY
DATE: 27/6/2556
SCALE: REF FILE

APPROVED BY
DATE: 27/6/2556

GENERAL NOTE
1. THE PROJECT OR ARCHITECT'S OR ONE OF THE PARTS
IT IS ISSUED SUBJECT TO SETBACKS, DEMANDS AND NOT TO BE USED
EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS ISSUED
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING, USE FINISHED DIMENSIONS ONLY
3. DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECT/ENGINEER



Prasoemit Land Company Limited


ภาพที่ 8(2) แบบขยายของพื้นที่โดยรวม

164/172



กรมที่ดิน 2556
 (นางสาวลดาพร ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

Amr Devarathana
Enokorn S-sangka



ขนาดพื้นที่อาคาร (รวมพื้นที่ 30) คือ 8.00 เมตร
 (รวมพื้นที่ 40.55 เมตร)



ภาพที่ 9 แผนผังอาคารชั้นที่ 1 คู่มือมาตรฐานอาคาร

กรมที่ดิน 2556
 (นางสาวพริศดา ทิณพุก)
 ผู้ชำนาญการสถาปัตย์อาคารพาณิชย์ บริษัท เอ็น เอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด

165/172

OWNER บริษัท ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
A49 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
AE49 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
ME49 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
AL 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
ARCHITECT 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
MECHANICAL ENGINEER 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
ELECTRICAL ENGINEER 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
STRUCTURAL ENGINEER 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
LANDSCAPE 111/111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2555-1111									
GENERAL NOTE THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS ON ONE OF THE PARTIALS EXCEPT REVISIONS WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 1. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DIMENSIONS DIMENSIONS ONLY. 2. THIS DRAWING IS FOR INFORMATION ONLY.									
PROJECT NAME อพาร์ทเมนท์ ซ.สุขุมวิท 30 30 Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand									
DRAWING TITLE แผนผังอาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1									
ISSUE/REVISION <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DESCRIPTION</th> <th>BY</th> <th>DATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ISSUE FOR PERMIT</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NO.	DESCRIPTION	BY	DATE	1.	ISSUE FOR PERMIT		
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE						
1.	ISSUE FOR PERMIT								
CHECKED BY ARCHITECT: [Signature] SIGNED: [Signature] DRAWING NO.									
DATE 27/8/2556 SCALE: 1:100									



ด.พ. ชัยวัฒน์ วัฒนกุล
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด

(นางสาวลัดดา ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปิยะสมบัติแลนด์ จำกัด



กรุงเทพมหานคร 2556

(นางสาวพินิตา พินทุพร)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด


ภาพที่ 9(1) ภาพมุมมองแสดงทางเข้า-ออก ของโครงการ

ที่มา : บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด



กรมวิศวกรรม
 (นางสาวลดาวัลย์ ปะระมัตติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปะระมัตติกุล)
 กรรมการผู้ช่วยรองนายก บริษัท ปะระมัตติกุล แอสแตต์ จำกัด



ภาพที่ 9(2) ผังระบอบอาคาร ชั้นใต้ดิน 1 ของโครงการ

กรมวิศวกรรม
 (นางสาวพณิตา พิณพูนศรี)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแตนท์ จำกัด

167/172

OWNER
 บริษัท ปะระมัตติกุล แอสแตต์ จำกัด

A49
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

AE49
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

ME49
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

AL
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

ARCHITECT
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

STRUCTURAL ENGINEER
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

ELECTRICAL ENGINEER
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

MECHANICAL ENGINEER
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

SAVITARY ENGINEER
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

LANDSCAPE
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

GENERAL NOTE
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

PROJECT NAME
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

DRAWING TITLE
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

ISSUE/REVISION
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

CHECKED BY
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

DATE
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

SCALE
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

DATE
 100/200/172
 100/200/172
 100/200/172

OWNER
บริษัท ปิยะสมบัติ แอนด์ จำกัด

A49
Architect 49 Limited
101/102 Moo 10, Bang Sue Suburb, Bangkok 10800, Thailand
www.a49architect.com

AE49
Architectural Engineering 49 Limited
101/102 Moo 10, Bang Sue Suburb, Bangkok 10800, Thailand
www.ae49architect.com

ME49
Mechanical Engineering 49 Limited
101/102 Moo 10, Bang Sue Suburb, Bangkok 10800, Thailand
www.me49architect.com

AL
A.P.A. Engineering & Construction Co., Ltd.
101/102 Moo 10, Bang Sue Suburb, Bangkok 10800, Thailand
www.al-engineering.com

ARCHITECT
Authorized Signature

ELECTRICAL ENGINEER
Authorized Signature

MECHANICAL ENGINEER
Authorized Signature

SAINTARY ENGINEER
Authorized Signature

LANDSCAPE
Authorized Signature

PROJECT NAME
อพาร์ทเมนท์ 30

DRAWING TITLE
รูปถ่ายแบบสถาปัตย์ เสาเข็มตอก


ISSUE/REVISION
NO. DESCRIPTION BY DATE

CHECKED BY
ARCHITECT SIGNED

DATE
27/6/2556

SCALE
REF FILE

GENERAL NOTE
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECT 49 LIMITED
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING USE SQUARE DIMENSIONS ONLY



ปิยะสมบัติ แอนด์ จำกัด
PIYASOMJAI LAND COMPANY LIMITED

การผูกพัน 2556

(นางสาวสุกัญญา ปิยะสมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล)
กรรมการผู้จัดการและรองประธาน บริษัท ปิยะสมบัติแอนด์ จำกัด

129/101 ม.10 แขวงบางเขน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ภาพที่ 9(3) ผังระบอบอาคาร ชั้นใต้ดิน 2 ของโครงการ

การผูกพัน 2556

(นางสาวสุกัญญา ปิยะสมบัติกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแตนท์ จำกัด

168/172

OWNER
บริษัท ปิยะสมมติ แลนด์ จำกัด

A49
Office & Residential Building
Architects (S) Limited

AE49
Office & Residential Building
Architectural Engineering (S) Limited

ME49
Office & Residential Building
Mechanical Engineering (S) Limited

AL
Office & Residential Building
A PLUS CO. LTD.

ARCHITECT
User:1 2564.024
User:2 2564.024
User:3 2564.024
User:4 2564.024

STRUCTURAL ENGINEER
User:1 2564.024
User:2 2564.024
User:3 2564.024
User:4 2564.024

ELECTRICAL ENGINEER
User:1 2564.024
User:2 2564.024
User:3 2564.024
User:4 2564.024

MECHANICAL ENGINEER
User:1 2564.024
User:2 2564.024
User:3 2564.024
User:4 2564.024

SAINTARY ENGINEER
User:1 2564.024
User:2 2564.024
User:3 2564.024
User:4 2564.024

LANDSCAPE
User:1 2564.024
User:2 2564.024
User:3 2564.024
User:4 2564.024

GENERAL NOTE
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS OR ONE OF THE PARTNERS
IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PROJECT AND NOT TO BE REPRODUCED OR
COPYED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ARCHITECTS
OR ONE OF THE PARTNERS. ANY VIOLATION WILL BE PROSECUTED.
DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE ISOMETRIC DIMENSIONS ONLY.


PROJECT NAME
อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท 30

DRAWING TITLE
พื้นที่สีเขียวในโครงการ

NO.	ISSUE/REVISION	DESCRIPTION	BY	DATE
1	Issue for EA			

CHECKED BY	ARCHITECT	SIGNED	DRAWING NO.

DATE	SCALE	REF FILE
3/7/2556		



พื้นที่สีเขียว	พื้นที่ที่ร่มเงา	พื้นที่ที่โปร่ง/คลุมดิน
A 8 ตร.ม.	6 ตร.ม.	2 ตร.ม.
B 24 ตร.ม.	23 ตร.ม.	1 ตร.ม.
C 79 ตร.ม.	78 ตร.ม.	1 ตร.ม.
D 63 ตร.ม.	62 ตร.ม.	1 ตร.ม.
E 3 ตร.ม.	-	3 ตร.ม.
F 3 ตร.ม.	-	3 ตร.ม.
G 49 ตร.ม.	48 ตร.ม.	1 ตร.ม.
H 27 ตร.ม.	-	27 ตร.ม.
I 39 ตร.ม.	38 ตร.ม.	1 ตร.ม.
รวมพื้นที่	295 ตร.ม.	255 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียวโดยรวมทั้งโครงการ ได้ = 295 ตร.ม.
 *หักลบพื้นที่ที่ระบอบปลูกและกำแพงกันดินแล้ว
 พื้นที่สีเขียวที่ยังมีในโครงการได้ = 255 ตร.ม.

จำนวนห้องพักในโครงการ 36 ห้อง (พื้นที่รวมกว่า 35 ตร.ม.)
 จำนวนคนในโครงการเท่ากับ 36 x 5 = 180 คน

พื้นที่สีเขียวที่ต้องจัดไว้ในโครงการ (1.1 ตร.ม./1 คน) เท่ากับ 204 ตร.ม.

นางสาวสุวิมล ปิยะสมมติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมมติกุล
 กรรมการผู้ถือหุ้น/รองนายก บริษัท ปิยะสมมติแลนด์ จำกัด



ภาพที่ 11 พื้นที่สีเขียวทั้งหมดภายในโครงการ

170/172

OWNER
บริษัท โยธะสมบัติ แลนด์ จำกัด

A49
Architectural Engineering 49 Limited

AE49
Architectural Engineering 49 Limited

ME49
Mechanical Engineering 49 Limited

SL
Structural Engineering 49 Limited

ARCHITECT
SIGNED SIGNATURE

STRUCTURAL ENGINEER
SIGNED SIGNATURE

ELECTRICAL ENGINEER
SIGNED SIGNATURE

MECHANICAL ENGINEER
SIGNED SIGNATURE

SANITARY ENGINEER
SIGNED SIGNATURE

LANDSCAPE
SIGNED SIGNATURE

GENERAL NOTE
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS OR ONE OF ITS AFFILIATES...
DO NOT SCALE THIS DRAWING USE DIMENSIONS ONLY.

PROJECT NAME
อพาร์ทเมนท์ 30

DRAWING TITLE
สถาปัตย์ภายใน และภูมิทัศน์ 30 ชั้น 30

ISSUE/REVISION	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1.	สถาปัตย์ภายใน			

CHECKED BY	ARCHITECT	SIGNED	DRAWING NO
PA	PA		
PD	SE		
PE			
PC			

DRAWN BY	DATE	SCALE	REF FILE
	3/7/2556		



นางสาว 2556
นางสาว 2556
นางสาว 2556

ภาพที่ 11(1) แผนผังชั้น 30

171/172

OWNER
บริษัท ประชสัมบัติ แลนด์ จำกัด

A49
Architects & Interiors
Architects & Interiors

AE49
Architectural Engineering & Interiors
Architectural Engineering & Interiors

ME49
Mechanical Engineering & Interiors
Mechanical Engineering & Interiors

AL
Structural Engineering & Interiors
Structural Engineering & Interiors

ARCHITECT
ARCHITECT
ARCHITECT

ELECTRICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER

STRUCTURAL ENGINEER
STRUCTURAL ENGINEER
STRUCTURAL ENGINEER

LANDSCAPE
LANDSCAPE
LANDSCAPE

GENERAL NOTE
GENERAL NOTE
GENERAL NOTE

PROJECT NAME
PROJECT NAME
PROJECT NAME

DRAWING TITLE
DRAWING TITLE
DRAWING TITLE

ISSUE/REVISION
ISSUE/REVISION
ISSUE/REVISION

CHECKED BY
CHECKED BY
CHECKED BY


DATE
DATE
DATE

SCALE
SCALE
SCALE

DRAWN BY
DRAWN BY
DRAWN BY

REF FILE
REF FILE
REF FILE

172/172
172/172
172/172



บริษัท ประชสัมบัติ แลนด์ จำกัด
PRASAMBATI LAND COMPANY LIMITED
2556
นางสาวทัศนีย์ ประชสัมบัติกุล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ประชสัมบัติกุล
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ประชสัมบัติแลนด์ จำกัด

Shirwan Vaseemah
11(2) แผนผังโครงการใหม่พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา

172/172

2556
นางสาวทัศนีย์ ทัศนีย์กุล (ทัศนีย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด