

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ บ้านสุภัสสรณ์
 ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



จำนวน 1/181 หน้า

ลงชื่อ.....
 (นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด
 พฤศจิกายน 2564

ตารางที่ 1

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ของ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย จำนวนที่ดินแปลงย่อยเพื่อจัดจำหน่าย 49 แปลง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบครัน จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยบริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p>	<p>1. โครงการจะต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ของ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	



กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564



จำนวน 2/181 หน้า

ลงชื่อ..... ป.พ.พ. พ.พ. พ.

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) มาตรการทั่วไป (ต่อ)		<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานท่อนุมัติหรืออนุญาต รับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	



(นายพิศิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

บริษัทผู้รับผิดชอบดำเนินการบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 3/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) มาตรการทั่วไป (ต่อ)		<p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ ให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาต ให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 4/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด
พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) มาตรการทั่วไป (ต่อ)		4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการมอบสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้ง สิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อย่างเคร่งครัด	



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 5/181 หน้า

ประพันธ์ กุลพงษ์
ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบยาเยี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) มาตรการทั่วไป (ต่อ)		5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	



(นายพิธิ์เมธ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 6/181 หน้า



ลงชื่อ..... ยศ พน พานิช

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารมี 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ เป็นการก่อสร้างโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีจำนวนที่ดินเพื่อจัดทำหน้าที่ 49 แปลง ไม่มีการปรับถนนหน้าดินให้สูงเกิน กว่าพื้นที่เดิมแต่อย่างใด ซึ่งการก่อสร้างโครงการคาดว่า มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปจากเดิม อันเนื่องจากในระยะก่อสร้างจะมีการขุดดินเพื่อปรับพื้นที่ และก่อสร้างฐานราก ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบห่วงน้ำ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ แต่การก่อสร้างโครงการจะใช้ระยะเวลาสั้นๆ ส่งผลให้การก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปบ้างแต่ไม่มากนัก จึงถือได้ว่ากิจกรรมดังกล่าว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนอะลูมิเนียม และสังกะสี) โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างความสูง 4.00 เมตร และเพิ่มกำแพงผ้าใบสูง 2.00 เมตร รวมความสูง 6.00 เมตร เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจาก การก่อสร้าง ลดการพุ่งกระเจาของฝุ่นละออง ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการกับผู้พักอาศัย ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการพับปะพุดคุยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนร้าคาญที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึก ร่วมกัน กรณีอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย ต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนอะลูมิเนียม และสังกะสี) ความสูง 4.00 เมตร และผ้าใบ 2.00 เมตร รวมความสูง 6.00 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> การติดตั้งรั้ว Metal sheet <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 7/181 หน้า

SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ ประพันธ์ กะบานว

(นายประพันธ์ กะรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		<p>4. จัดวางผังบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด และก่อสร้างโครงการโดยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ</p> <p>5. จัดทำป้ายแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้ติดต่อ สถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน และติดประกาศไว้ด้านหน้าโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจาก การพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจาก สภาฯที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พักอาศัยบริเวณข้างเคียงด้านที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 8/181 หน้า



ลงชื่อ... พงษ์ พานิช

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ yay เลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		7. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่เก็บงานได้ไม่เกิน 18.00 น. หั้งนึกรณ์ที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทปูนฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	
1.2 ดินและการซะล้างพังทลาย	- ปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการได้ดำเนินการปรับระดับดินแล้ว เพื่อให้มีระดับที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง การพังทลายของดินในช่วงก่อสร้างจะเกิดจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางฐานราก รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และป้อพกน้ำ เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบจากการซะล้างพังทลายของดิน ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีคนงานค่อยทำความสะอาดด้วยรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างก่อนออกจากพื้นที่โครงการ และทำความสะอาดด้วยเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 2. ทำความสะอาดด้วยเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 3. จัดให้มีระบบระบายน้ำช่วยครัวเรือนพื้นที่ก่อสร้าง และห้ามมีน้ำไหลลงของอุบัติเหตุ	1. ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทางเข้าโครงการ ไม่ให้มีดินชะล้าง และเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่บุคคลอื่น ข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตกและต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่มีปัญหาสถานที่ตรวจสอบ - ถนนทางเข้า-ออกโครงการ



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
(นายพิสิฐ ไทยผดุงพาณิช)

ลงชื่อ.....
นายพิสิฐ ไทยผดุงพาณิช
พุศจิกายน 2564

จำนวน 9/181 หน้า




ลงชื่อ ปต พล กรณ พนพ
(นายประพันธ์ กรณ พนพ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด
พุศจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชลังพังทราย (ต่อ)		<p>4. กำหนดให้มีการสร้างรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชลัง และเลื่อนไหลของดินรวมทั้งเศษวัสดุ ก่อสร้างออกสู่ภายนอกโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีพื้นที่ในการก่อตั้งบ้านเรือนทั้งหมดที่ต้องการ พร้อมทั้งปิดคลุมด้วยวัสดุกันน้ำอย่างมีคุณภาพ</p> <p>6. กำหนดช่วงเวลาในการขุดดิน เพื่อก่อสร้างฐานรากระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 8.00-17.00 น.</p> <p>7. ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทางเข้าโครงการ ไม่ให้มีดินชลังและเลื่อนไหลออกสู่ภายนอกโครงการไปยังพื้นที่บุคคลอื่นข้างเคียง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตกและต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่มีปัญหา</p>	<p><u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เชษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 10/181 หน้า



ลงชื่อ... ป.พน. พ.ก.ก.ว.
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด
พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบヤายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการล้างพังทลาย (ต่อ)	มาตรการจัดการดินที่เกิดจากการล้างล้อ รถบรรทุก	1. ดินที่ตกตะกอนก้นบ่อล้างล้อ ให้ทำการคุณน้ำออกให้หมด และหากดินให้แห้ง แล้วตักดินทั้งหมดมาใช้ปรับถนนพื้นที่ในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เนื่องจากปริมาณดินที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อย	
1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบヤายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีได้มีทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่มีความสำคัญจากการพิจารณาการพัฒนาพื้นที่และดำเนินโครงการซึ่งเป็นอาคารสำหรับพักอาศัยไม่จัดอยู่ในข่ายโครงการพัฒนาในประเภท ที่จะต้องขุดเจาะเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้างจนถึงชั้นหิน เป็นล่างจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้ ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าจะไม่ก่อผลกระทบ (0)		



กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 11/181 หน้า



ลงชื่อ..... ประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 ฝุ่นละออง</p> <p>(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>มลพิษทางฝุ่นละอองในระยะก่อสร้าง จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นช้าคร่าว ในช่วงที่มีการก่อสร้างขึ้นแต่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น โดยสาเหตุของมลพิษทางฝุ่นละอองมาจากการก่อสร้าง และ การเปิดโถ่งของพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมลพิษที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการกระจายของฝุ่นละอองบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการและภายในพื้นที่โครงการ ฝุ่นซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุในการก่อสร้างและจากท่อไอเสียของรถยก เป็นต้น - จากการประเมินปริมาณฝุ่นละออง (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้าง ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน <ul style="list-style-type: none"> = 0.0031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> = 0.0480 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม ฝุ่นละออง (TSP) จากพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมด <ul style="list-style-type: none"> = 0.0511 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถ-เข้าออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น 2. การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต้องทำในพื้นที่ที่ปิดล้อม หรือมีผ้าคลุมหรือใช้วิธีการป้องกันการฟุ่งกระจายของฝุ่นละออง 3. กันล้อล้ออาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ่งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง 4. การกองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปิดหรือคลุมด้วยวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ่งกระจาย หรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อม หรือฉีดพรมด้วยน้ำหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการฟุ่งกระจายของฝุ่นละออง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพอากาศ TSP และ PM₁₀ ในระยะการทำฐานราก โดยทำการวัด 3 วันต่อเนื่อง สถานที่ตรวจวัด ตรวจคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี คือ <ul style="list-style-type: none"> 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. รพ.สต.บ้านหนองสมอ ด้วยที่ติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - TSP 24 ชม. - PM₁₀ 24 ชม. ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ทำการวัด 3 วันต่อเนื่อง รายงานการตรวจสอบการตรวจทุกสัปดาห์ ระยะก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้นรายงานเดือนละ 1 ครั้ง



(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษภาคม 2564



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....
.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุขสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ฝุ่นละออง (ต่อ) (2) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการทำงานของเครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการทำงานของเครื่องจักร ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน <ul style="list-style-type: none"> = 0.0009 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> = 0.0480 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม ฝุ่นละออง (TSP) จากการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด <ul style="list-style-type: none"> = 0.0489 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและการทำงานของเครื่องจักรด้านลบในระดับต่ำ (-1) 	<ul style="list-style-type: none"> 5. ฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้ำก่อนนำออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และจัดให้มีบ่อตักตะกอนเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากการล้างล้อไหลออกนอกพื้นที่โครงการ 6. การติดตั้งและการรื้อถอนนั่งร้าน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคุณภาพของผู้ผลิต และ มีวิศวกรควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน 7. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดโดยเดชเดินทางที่มีการร่วงหล่นจากการขนส่งอยู่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดจนพื้นที่ข้างเคียง โดยรอบในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและภาชนะพื้นให้สะอาดเรียบร้อยทันที 8. การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพาน ต้องปิดให้มิดชิด 9. มีการจัดการวัสดุที่เหลือใช้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ จะต้องแก้ไขโดยทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้จัดการลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

จำนวน 13/181 หน้า

ลงชื่อ ปรีดา นิมิลว

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยาเยี้ย 22 ตำบลหันองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ฝุ่นละออง (ต่อ) (3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากพื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากพื้นที่ก่อสร้าง ที่จะเกิดขึ้นเมื่อรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0420 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำางของเครื่องจักรทั้งหมด = 0.0423 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำางของเครื่องจักรด้านบนในระดับต่ำ (-1) 	<ul style="list-style-type: none"> 10. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดและไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลาโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 11. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดินวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 12. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่เก็บงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้กรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทบูนฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 	<ul style="list-style-type: none"> 3. จัดทำบอร์ดอัตร率ทุกก่อนออกสู่โครงการ โดยทำเป็นเหล็กรูปสามเหลี่ยมวางไว้ทั้งทางขึ้นและลง เพื่อยุติดน้ำจากล้อรถบรรทุกสถานที่ตรวจสอบ - บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดของล้อรถบรรทุก ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรมการค้าปลีกฯ ลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 14/181 หน้า



แบบฟอร์ม N
ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทัพพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภารัตน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ฝุ่นละออง (ต่อ) (4) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักร	- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักร ที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้ - ค่าประเมิน = 0.00004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0423 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด = 0.0423 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) จากการทำงานของเครื่องจักรผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	13. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5×1.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุด กิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองปรือ (หน่วยงานอนุญาต) ที่มีหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	<p>ชื่อโครงการ บ้านสุภารัตน์ _____ หนังสือมอบหมาย</p> <p>เจ้าของโครงการ บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด</p> <p>ประเภท ก่อสร้างรัฐวิสาหกิจอยู่อาศัย</p> <p>ขนาดโครงการ จำนวนที่ดินแปลงที่อยู่อาศัย 49 แปลง และแปลงส่วนกลาง 4 แปลง เมื่อวันที่ 4-3-55.7 13 ตั้งอยู่ที่ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และสำหรับช่วงระหว่างและหลังการก่อสร้าง</p> <p>บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง.....</p> <p>ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง.....เดือน วันที่.....ปี.....</p> <p>เวลาที่รับเหมาประจำวัน 0.00-17.00 น.</p> <p>ชื่อของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง..... เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>หน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองปรือ (หน่วยงานอนุญาต)</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่สืบท่อนขึ้นและที่มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด เช่น.....</p>



กรรมการผู้อำนวยการจังหวัดบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 15/181 หน้า

ลงชื่อ ปาน พันธ์ ใจดี

(นายประพันธ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564



ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ก้ามลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร	มลพิษทางอากาศที่เกิดในระยะก่อสร้างโครงการ ส่วนมากเกิดจากห้อไอเสียของรถยนต์เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างซึ่งจะปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_2) จากห้อไอเสียของเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงานซึ่ง Emission จากเครื่องจักรกลดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่ใกล้เคียงน้อยมากและการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ จะไม่ได้ทำงานทั้งวัน และไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมดอีกด้วยจึงคาดว่ามลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ จะส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการด้านลบในระดับต่ำ (-1) มีรายละเอียด ดังนี้	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ การกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่คุณผู้ใบหรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้าง อีก 3 ด้าน ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุ ก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจดูปริมาณ CO, HC, NO_2, SO_2, เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุดและรายงานผลให้เทศบาลเมืองหนองปรือ สถานที่ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี คือ ตรวจดูคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ รพ.สต.บ้านหนองสมอ <u>ดูนี้คุณภาพอากาศที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - CO 24 ชั่วโมง - HC 24 ชั่วโมง - NO_2 24 ชั่วโมง - SO_2 24 ชั่วโมง - TSP 24 ชั่วโมง - PM_{10} 24 ชั่วโมง



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564



จำนวน 16/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แลนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ก้าชุมลดิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ)	<p>1. CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.2290 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม CO ทั้งหมด = 0.2326 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐาน ต้องไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>2. HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.3505 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม HC ทั้งหมด = 1.3515 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ไม่มีค่ามาตรฐาน 	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้วย PM₁₀ และ TSP ทุกวันในช่วงทำการรากหังจากนั้นตรวจวัดทุกด้วย CO, HC, NO₂, SO₂, PM₁₀ และ TSP เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ทำการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และรวบรวมผลจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้จัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้กับเทศบาลเมืองหนองปรือ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564



จำนวน 17/181 หน้า

ลงชื่อ..... พันธุ์ กมลพันธุ์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ก้ามลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ)	<p>3. NO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0189 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0060 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม NO₂ ทั้งหมด = 0.0249 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>4. SO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0055 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 		<p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อที่โครงการกรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงด้านที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 18/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลบหวาน ซอยมาบ yay เลย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ก้ามลพิษจากการทำงานของ เครื่องจักร (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - รวม SO_2 ทั้งหมด = 0.0065 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร 5. TSP <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน = 0.0009 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0480 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม TSP ทั้งหมด = 0.0489 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร 		



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 19/181 หน้า



ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลเลนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยาเยี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ก้ามลพิษจากการทำงานของเครื่องจักร (ต่อ)	6. PM ₁₀ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมิน <ul style="list-style-type: none"> = 0.000004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - สภาพอากาศปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> = 0.0420 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - รวม PM₁₀ ทั้งหมด <ul style="list-style-type: none"> = 0.0420 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ค่ามาตรฐานต้องไม่น่าเกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 		



จำนวน 20/181 หน้า



ลงชื่อ..... พันธุ์ พันธ์ W
(นายประพันธ์ กรณ์พันธ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ เทคโนโลยี จำกัด
พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกสรรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.5 เสียง อาจก่อให้เกิดปัญหาเสียงดังต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ในขั้นตอนของการก่อสร้าง โดยเฉพาะในขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้างและขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างหลัก</p> <p>1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง</p>	<p>ขั้นตอนการก่อสร้างนับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดังที่เด่นชัด โดยแหล่งกำเนิดของเสียงดังในขั้นตอนของการก่อสร้างสามารถแบ่งเป็นช่วงของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง คือ</p> <p>1) เสียงจากกิจกรรมการใช้เครื่องจักรในการก่อสร้าง</p> <p>2) เสียงจากขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างหลัก เช่น รถบรรทุก เครื่องโมไซเม้นต์ เป็นต้น</p>	<p>1. จัดทำกำแพงกันเสียงแบบปิดทึบ ซึ่งทำจาก Aluminum sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร ปิดกันตลอดแนวอาคาร ซึ่งสามารถลดระดับความดังเสียงได้ 27 dB(A)</p> <p>2. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ให้ห่างจากบริเวณชุมชน ร้านค้า อาคารที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>3. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน</p> <p>4. กรณีใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องหัววัดดู เช่น กระสอบหรืออื่นๆ มารองรับเพื่อลดเสียงจากกิจกรรมในเวลาเดียวกัน</p> <p>5. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานชั่วคราว จะต้องให้มีการดับเครื่อง หรือ เบาเครื่องระหว่างการพัก</p>	<p>1. ติดตามตรวจสอบเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบความดีในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-424-0608



กรรมการผู้อำนวยการจังหวัดบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 21/181 หน้า



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

(ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม)

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ) 1) เสียงต่ำขั้นตอนเดียว	3) เสียงรบกวนจากคนงาน จากการตะโกนพุดคุย ร้องเพลง และใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกับผู้พักอาศัยและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณใกล้เคียงอาคารโครงการ ซึ่งมี การจำกัดระยะเวลาของการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ด้านลบ ในระดับต่ำ (-1) จากการประเมิน พบว่า เสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ และส่งผ่านไปยังผู้พักอาศัยภายในบ้านจะได้รับสัมผัสเสียงโดยมีรายละเอียดดังนี้	6. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 7. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป 8. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างขั้นส่วนของเครื่องจักร 9. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในช่วงเวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่เก็บงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้กรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทปูนฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้า ก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10. จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การเชื่อม การบดกรี เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มีดีซิด และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้อาศัยมากที่สุด	2. ตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีงานฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของโครงการและทำการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทั้งวันทำการและวันหยุดโดยมีต้นที่ Leq 24 ชั่วโมง, Lmax และ Ldn สถานที่ที่ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none">1. บริเวณพื้นที่โครงการ2. รพ.สต.บ้านหนองสมอ ดัชนีคุณภาพเสียงที่ต้องติดตามตรวจสอบ - Leq 24 , Lmax, Ldn 24 ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ในช่วงทำการก่อสร้าง หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของโครงการ



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 22/181 หน้า

ลงชื่อ.....
.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท พีดี กลุ่มบริษัท จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุขสวรร্ণ ตั้งอยู่ที่ ถนนนิโนนพับหวาน ซอยนาามယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ) 1) เสียงต่ำชุมชนข้างเคียง	<p>ทิศเหนือ มีผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย 2 ชั้น มีระดับห่างจากแนวอาคารที่ใกล้โครงการที่สุด 7.60 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 53.90 dB(A) - ค่าประเมิน = 89.91 dB(A) - ผ้า Aluminun sheet= 62.91 dB(A) - เสียงรบกวน = 4.00 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนต้องไม่เกิน 10 dB(A) <p>ทิศตะวันออก มีผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย 1 ชั้น มีระดับห่างจากแนวอาคารที่ใกล้โครงการที่สุด 16.40 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 53.90 dB(A) - ค่าประเมิน = 83.23 dB(A) - ผ้า Aluminun sheet= 56.23 dB(A) - เสียงรบกวน = ไม่มี - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนต้องไม่เกิน 10 dB(A) 	<p>11. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดี โดยแนบเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการว่าจ้าง</p> <p>12. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็ก ด้วยเครื่องตัดที่มีเสียงให้จัดพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากชุมชนโดยรอบให้มากที่สุด โดยตำแหน่งที่เหมาะสมควรอยู่บริเวณกลางพื้นที่เพื่อไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้างและผู้อยู่อาศัยส่วนเดียว</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 23/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบยาายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ) 1) เสียงต่อชุมชนข้างเคียง	<p>ทิศใต้มีผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย 1 ชั้น มีระยะห่างจากแนวอาคารที่ใกล้โครงการที่สุด 11.70 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 53.90 dB(A) - ค่าประเมิน = 86.16 dB(A) - ผ่าน Aluminum sheet= 59.16 dB(A) - เสียงรบกวน = ไม่มี - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนต้องไม่เกิน 10 dB(A) <p>ทิศตะวันตกมีผลกระทบต่อ บ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น มีระยะห่างจากแนวอาคารที่ใกล้โครงการที่สุด 8.00 เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียง (Leq24) ปัจจุบัน = 53.90 dB(A) - ค่าประเมิน = 89.46 dB(A) - ผ่าน Aluminum sheet= 62.46 dB(A) - เสียงรบกวน = 3.46 dB(A) - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 dB(A) - มาตรฐานเสียงรบกวนต้องไม่เกิน 10 dB(A) 		



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564



ลงชื่อ.....

(นายพิศิษฐ์ ไถ่ผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 24/181 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสุรัณ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ) 2) เสียงต่อคนงานก่อสร้าง	จากการคำนวณเกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสัมผัสเสียงได้ (T) จะเห็นว่า คนงานปฏิบัติงานที่มีระดับเสียง 100 dB(A) ต้องสัมผัสเสียงติดตอกันไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งจากการคาดการณ์การทำงานของคนงานของโครงการจะทำงานเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 4 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลาทำงานเกินกว่าระยะเวลาที่อนุญาตไว้ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง ได้แก่ Ear plug ลดระดับเสียงได้ 10-20 dB (A) หรือ Ear muff ลดระดับเสียงได้ 20-40 dB (A) ให้แก่คนงานก่อสร้าง กำหนดให้การปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างที่ทำหน้าที่ชุดเดาเข้ม ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการต้องจัดกลุ่มคนงานที่ปฏิบัติงานเป็น 2 กลุ่มเพื่อสลับกันทำงาน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - อุปกรณ์ป้องกันเสียง <u>ตัวนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff, head set <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 25/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)


รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนนินพลับหวาน ซอยมานาวยายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน	<p>- ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้น จะเกิดจากการเจาะเข้ามายื่นของโครงการ ตั้งนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในการก่อสร้าง โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามการก่อสร้างของโครงการจะไม่ทำพร้อมกันและไม่ได้ทำทั้งหมด ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นนั้น บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 7.60 เมตร หรือ 7,600 มิลลิเมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถทนแรงสั่นสะเทือนได้ไม่เกิน 5.00 มิลลิเมตร/วินาที และจากแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเข้ามายื่นของโครงการที่เกิดขึ้น 4.331 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินมาตรฐานดังกล่าว กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจะต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพภายในของอาคารข้างเคียงทุกหลัง พร้อมถ่ายภาพประกอบ โดยให้มีการรับทราบ ทั้ง 2 ฝ่าย คือ เจ้าของโครงการกับประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ใช้เสาร์เซนเซอร์ในการก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน และจะไม่ทำให้เกิดการแทนที่ของดินไปยังพื้นที่ข้างเคียง จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชากรรม และส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด ตรวจวัดการทรุดตัวและเอียงตัวของอาคาร ข้างเคียงโครงการโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดตลอดระยะก่อสร้างและรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity, PPV) และความถี่ในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ ในช่วงการก่อสร้างฐานราก โดยค่าความสั่นสะเทือนตลอดจนวิธีการตรวจให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ข้างเคียง สถานที่ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ รพ.สต.บ้านหนองสมอ



พฤษภาคม 2564

จำนวน 26/181 หน้า



ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ทิศเหนือ (บ้านพักอาศัย 2 ชั้น) ระยะทาง = 7,600 มม. ค่าประมีน = 4.3310 มม./วินาที ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5.00 มม./วินาที - ทิศตะวันออก (บ้านพักอาศัย 1 ชั้น) ระยะทาง = 16,400 มม. ค่าประมีน = 1.8583 มม./วินาที ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5.00 มม./วินาที - ทิศใต้ (บ้านพักอาศัย 1 ชั้น) ระยะทาง = 11,700 มม. ค่าประมีน = 2.6942 มม./วินาที ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5.00 มม./วินาที - ทิศตะวันตก (บ้านพักอาศัย 1 ชั้น) ระยะทาง = 8,000 มม. ค่าประมีน = 4.0929 มม./วินาที ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5.00 มม./วินาที 	<ul style="list-style-type: none"> 5. กำหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และจำกัดความเร็วของรถที่ขึ้นลงสั่นสะท้อน อุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 6. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตาม คำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 7. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในช่วง เวลา 08.00 น.-17.00 น. และให้อยู่ภายใต้ ไม่เกิน 18.00 น. ห้างนี้กรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเทปูนฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่ เกิน 20.00 น. และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ โครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงเสาร์ และหยุดการ ก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 	<p>ด้วยคุณภาพเยี่ยมที่ต้องติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPV, Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 <p>2. ติดตามตรวจสอบเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <u>ด้วยที่ที่ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ



ลงชื่อ.....
(นายพิสิษฐ์ ไทยพดุงพาณิช)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

พฤษจิกายน 2564

บริษัท พรับเพลส จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง
บ้านสุกสรรณ์ จำกัด จำกัด

จำนวน 27/181 หน้า



ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>8. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายของอาคาร ข้างเคียงที่เสียหายจากการก่อสร้าง และหากมีบุคคลได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ โดยเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในทันที</p> <p>9. โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเหตุ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงาน ช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุและดำเนินการแก้ไข</p> <p>10. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>11. ประสานงานให้ชุมชนข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง</p>	<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



ลงชื่อ.....

(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 28/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบยาเยีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ	ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ห่างจากโครงการประมาณ 4,780.17 เมตร สำหรับการให้บริการน้ำประปาของสำนักการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จังหวัดชลบุรี มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 97,714 ราย มีกำลังผลิตที่ใช้งาน 168,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ), 2564) ส่วนอัตราการใช้น้ำในระยะก่อสร้างโครงการเท่ากับ 11.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมห้องส้วมชาย-หญิงไว้ให้จำนวน 5 ห้อง (1 ห้องต่อคนงาน 10 คน) ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 50 คน น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และจะบำบัดน้ำเสียโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น สำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไว้ร้าอากาศ จำนวน 1 ชุด และออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบตามที่กำหนด ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ห้ามทิ้งเศษมูลฝอย/เศษสุดก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ ลงในท่อระบายน้ำของโครงการ จัดให้มีการทำความสะอาดตະแกรงทุกอาทิตย์ จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่มีกิจกรรมการใช้น้ำของคนงาน และมีตະแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำลงท่อน้ำสาธารณะ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระบายน้ำ และทำความสะอาดตະแกรง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบระบายน้ำ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การอุดตัน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 ตรวจสอบสภาพถังบำบัดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 29/181 หน้า

ลงชื่อ วิภาณ ภูวดลพ.

(นายประพัตร ภูวดลพันิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลต์แนนซ์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรุํป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	<p>สำหรับคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ กรณีสูงสุดมีจำนวนประมาณ 50 คน/วัน โดยทางโครงการได้จัดเตรียมห้องส้วม จำนวน 5 ห้อง (10 คน/ห้อง) พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบไน้ำแบบเปิด ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>ส่วนน้ำทึบจากการกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มาก เนื่องจากโครงการใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ น้ำทึบส่วนใหญ่จะเกิดจาก การล้างพิมพ์แบบ การฉีดล้างพื้น ฉาบผิว เป็นต้น คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณวันละ 8.00 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน จะปล่อยให้มูลดินไปตามธรรมชาติ ซึ่งคาดว่า ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลักษณะดับ (-1)</p>	<p>4. จัดให้มีการทำความสะอาดต่างๆ ทุกวัน เพื่อป้องกันมิให้เศษอาหารและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตัน หรือกีดขวางการไหลของน้ำ</p> <p>5. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่นไม่เปิดน้ำ ทึบไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น</p> <p>6. ประสานงานให้เทศบาลเมืองหนองปรือมาสูบ ตะกอนในบ่อเกราะไปกำจัดทุก 6 เดือน หรือเมื่อ ส่วนบ่อเกราะเต็ม</p> <p>7. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอน ออกจากบ่อเกราะ-บ่อกรอง ทึบหักหมด พร้อม นำเข้าเครื่องด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลับปิดถาวร ในทันที</p> <p>8. ดูแลสภาพถังบำบัดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก ชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>9. จัดเตรียมจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบจากระบบบำบัด น้ำเสียจำนวน 1 จุด บริเวณบ่อพักน้ำทึบชั่วคราว สุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p><u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลต้อง ไม่ชำรุด ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรรุํป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608 <p>3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบจากระบบบำบัด น้ำเสียจำนวน 1 จุด บริเวณบ่อพักน้ำทึบ ชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำทึบชั่วคราว ก่อนระบายน้ำออกสู่ ท่อระบายน้ำ



PD
GROUP
ลงชื่อ... พญ. พญ. (ชื่อ)
(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)
ลงชื่อ... พญ. พญ. (ชื่อ)
(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรรุํป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 30/181 หน้า



ลงชื่อ... พญ. พญ. (ชื่อ)
.....

(นายประพัตร รังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบ yay เลย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากริมแม่น้ำ (ต่อ)		10. ดูแลร่างระบายน้ำ และทำความสะอาดตะแกรงเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	<u>ด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง</u> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟเด (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง รายงานผล ต่อเทศบาลเมืองหนองปรือ เดือนละ 1 ครั้ง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
พฤษภาคม 2564

จำนวน 31/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยาวายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	สำหรับพื้นที่โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยาวายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไม่พบพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง โดยสภาพ การใช้ที่ดินโดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ และพื้นที่ว่างรองการใช้ ประโยชน์ ซึ่งดันไม่ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นตามพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งมีเจ้าของที่มี เอกสารสิทธิ์ครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับพื้นที่ โครงการมีได้เป็นพื้นที่ป่าไม้ จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจหรือค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากร นิเวศวิทยาทางบกประเภทสัตว์หายาก หรือพืชพรรณทาง ธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในเขตชุมชน ประกอบกับ พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้เปลี่ยนเป็นระบบนิเวศ ชุมชนเมืองไปแล้วโดยสิ้นเชิง บริเวณพื้นที่โครงการจึงไม่ พบทรัพยากรชีวภาพบนบกที่ค่าแก่การอนุรักษ์แต่ อย่างใด ดังนั้นกิจกรรมของ การพัฒนาโครงการ ทั้งใน ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบ (0)		



PD
GROUP
ลงชื่อ พ.ส.พ.
(นายพสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 32/181 หน้า



ลงชื่อ... ปานะ งามฟ้า
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด
พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบヤายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรุํป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	<p>สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบヤายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ไม่พบว่ามีแหล่งน้ำผิวดินที่มีใช้ ทะเล ส่วนทะเลในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดพัทยา ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตส่วน ใหญ่ ได้แก่ ปูลม ปลา หอย เป็นต้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็น แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและ คุณค่าด้านการอนุรักษ์แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามทาง โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ในระยะ ก่อสร้างและดำเนินการ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมี ค่า BOD ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น จึงไม่มี ผลกระทบ (0)</p>	- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านการบำบัด น้ำเสียของโครงการอย่างเคร่งครัด	



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรุํป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 33/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุรัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- ใน现阶段โครงการจะขอใช้น้ำจากการประปา ส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) จังหวัดชลบุรี มีปริมาณการใช้น้ำ ในระยะก่อสร้าง ประมาณ 11.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งปริมาณการใช้น้ำในกิจกรรม การก่อสร้าง เช่น การผสมปูน การฉีดพรมน้ำ การล้างอุปกรณ์ ประมาณ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ กิจกรรมการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของคนงาน เพื่อการชำระล้าง ห้องน้ำ ห้องส้วม การทำความสะอาด ซึ่งมีปริมาณ 3.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (70 ลิตร/คน/วัน)	1. ในพื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใช้ได้อย่างน้อย 3 วัน สำหรับใช้ระยะก่อสร้าง 2. ติดตั้งประปาชั่วคราวเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ำสำรองทุกวัน 3. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 4. จัดให้มีการตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรองอยู่เสมอ ตรวจดูครัวซึ่ง หากพบให้แก้ไขโดยด่วน 5. แจ้งให้คนงานก่อสร้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง 6. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) โดยล้างถังเก็บน้ำสำรอง ครั้งละ 1 ถัง จนกว่าจะครบตามจำนวนถังเก็บน้ำสำรอง จะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้	1. ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง ถ้ามีปัญหา การรั่วซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำสำรอง <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการชำรุดและการรั่วซึมของถังเก็บน้ำสำรอง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 34/181 หน้า



ลงชื่อ.....
 พญพญานาค
 (นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด
 พฤศจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลบหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) จังหวัดชลบุรี โครงการจะมีอัตราการใช้น้ำจากคนงานก่อสร้างและน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตและจำนวนน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) ดังนั้น ปริมาณการใช้น้ำประปา จึงมีความพอเพียงในการจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ก่อสร้าง โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1) 	<ul style="list-style-type: none"> 7. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำสำรองทันทีโดยให้บริษัทเอกชนที่มีประสบการณ์ดำเนินการ 8. น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้ฉีดพรมลดพื้นถนนภายในพื้นที่โครงการ 9. ดูแลถังเก็บน้ำสำรอง ถ้ามีปัญหาการร้าวซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รับแก้ไขทันที 10. ตรวจดูคุณภาพน้ำใช้ในส่วนน้ำใช้ของคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน หากพบเห็นให้ล้างทำความสะอาด ถังเก็บสำรองน้ำทันที 	<ul style="list-style-type: none"> 2. การล้างทำความสะอาดถังเก็บสำรองน้ำ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำสำรอง <u>ดูหนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การล้างทำความสะอาด <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในส่วนน้ำใช้ของคนงานเบื้องต้น โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน หากพบเห็นให้ล้างทำความสะอาด <u>ถังเก็บสำรองน้ำทันที</u> <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำสำรอง



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 35/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบยาวยเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)			<p>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจาก กลิน สี และตะกอน ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 36/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	แหล่งน้ำใช้ของโครงการในระยะก่อสร้าง โครงการ จะรับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของคนงาน 1.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจาก 20 ลิตร/คน/วัน) ทั้งนี้จะไม่นำน้ำในกิจกรรมก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้หมดไปกับขั้นตอนการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกราะ-กรองรีอَاคัทขนาด 5.00 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียของคนงานก่อสร้างต่อชุมชนหรือแหล่งน้ำคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีห้องน้ำชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ จำนวน 5 ห้อง พร้อมทั้งจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบ่อเกราะ-กรองรีอَاคัทขนาด 5.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากบ่อเกราะเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือทันทีเมื่อเต็มตลอดจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้ที่ใกล้เคียง เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกราะทั้งหมด และใช้ปูนขาวroyalivenหลุมบ่อเกราะ-กรอง ก่อนใช้เดินกลับบิดถาวร 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบตะกอนจากบ่อเกราะเป็นประจำ หรือเมื่อตะกอนเต็มสถานที่ตรวจสอบ -บ่อเกราะ ด้วยที่เข้าตรวจสอบ ตะกอนจากบ่อเกราะ ความถี่ในการตรวจสอบ -6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้างผู้รับผิดชอบ -บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608 ตรวจสอบการรั่วซึมและทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างสม่ำเสมอสถานที่ตรวจสอบ -ห้องน้ำ ห้องส้วม



พฤษภาคม 2564

จำนวน 37/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด
พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>5. โครงการกำหนดให้มีมาตรการในการจัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยมีความถี่ในการจัดเก็บและบันทึกสถิติการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งรายงานผลต่อเทศบาลเมืองหนองปรือ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>6. จัดเตรียมชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อพักน้ำทึ้งชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - การร่วมมือและความสะอาด ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ - บริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608</p> <p>3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อพักน้ำทึ้งชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ สถานที่ตรวจสอบ - บ่อพักน้ำทึ้งชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ</p>



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 38/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุขสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาယายายเลี่ย 22 ตำบลหนองบึง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			<p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 39/181 หน้า



ลงชื่อ.....

นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรุํป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างกรณีที่ฝนตก โครงการจะควบคุมการระบายน้ำ โดยจัดให้มีแนววางดินขนาดกว้าง 1x1 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 0.80 เมตร เพื่อการควบคุม และรองรับน้ำหลักในการระบายน้ำฝน ออกจากพื้นที่โครงการ และระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป โดยจะมีบ่อตักน้ำฟอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทั้งน้ำที่มาจากพื้นที่โครงการ และมีบ่อพักน้ำของโครงการ เพื่อให้เกิดการตักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมบริเวณโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงโครงการด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวเป็นแบบรางเปิด เพื่อเบี่ยงน้ำหลักไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และรวบรวมน้ำฝนภายในโครงการ พร้อมตั้งกรงดักน้ำฟอยก่อนลงสู่บ่อตักตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป ทำความสะอาดระบายน้ำภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมของดินตะกอน จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวรูปตัวยูขนาดกว้าง 1x1 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ขุดลอกตะกอนที่สะสมในร่องระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ไม่ทิ้งเศษส่วนก่อสร้างจากการก่อสร้างอาคารให้ลังใบ ยังท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองหนองปรือ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อตักตะกอนดิน และขุดลอกออกเป็นประจำสัปดาห์ที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บ่อตักตะกอนดิน <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ปริมาณตะกอนดินที่สะสม <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่สร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรรุํป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรุํป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 40/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุรัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนินพลลักษณ์ ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)			<p>2. ตรวจสอบ สภาพของระบายน้ำ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไข ในทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u> ระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสมบูรณ์ของระบายน้ำ - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



(นายพัชร์ พงษ์พาณิช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

จำนวน 41/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบยาญเลี้ย 22 ตำบลหนองบึง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>สำหรับมูลฝอยในระยะก่อสร้างจะมีมูลฝอยที่เกิดจากคนงานและมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรม ก่อสร้าง โดยมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานจำนวน 50 คน จะก่อให้เกิดปริมาณมูลฝอย 150 ลิตร/วัน ดังนั้น โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด จำนวน 4 ถัง ถังรองรับมูลฝอยขนาด 100 ลิตร แยก เป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 1 ถัง มูลฝอยทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) 1 ถัง และมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) 1 ถัง โดยประสาน กับเทศบาลเมืองหนองบึง เข้ามาดำเนินการเก็บขน มูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสม ของมูลฝอยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และ กำขับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านการ จัดการมูลฝอยต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงผลกระทบ ด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดพื้นที่ก่อสร้างสุดท้ายให้เป็นระเบียบ และสะอาดต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่าง เชื้อสัดที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ กับวัสดุ ที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิด มีจิตขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นมูล ฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 1 ถัง มูลฝอยทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) 1 ถัง และมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) 1 ถัง โดยถังมูลฝอย อันตรายจะมีการติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอย อันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า โดย ประสานกับเทศบาลเมืองหนองบึงเข้ามา ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึ้นทุกวัน เพื่อ ป้องกันการสะสมของมูลฝอยและเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์เชื้อโรค กำขับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ ที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม และทำความสะอาดเป็นประจำ พร้อมทั้งตรวจสอบที่รองรับมูล ฝอยให้อยู่ในสภาพดี เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของ แมลงสาบ หนู และแมลงวัน สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - จุดติดตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - จุดเก็บรวบรวมขยะ และสภาพของถังมูลฝอย ต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานอยู่เสมอและต้อง เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-424-0608



กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 42/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพานิชย์

(นายประพันธ์ กรังพานิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดร์น์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย		<p>4. กำหนดครับผิดชอบในการเก็บรวบรวม และทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยเป็นประจำ พร้อมทั้งตรวจสอบที่ร่องรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน</p> <p>5. คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้งเป็นประจำทุกวัน</p> <p>6. ดูแลภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุด หรือเสียหายต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ไม่มีมูลฝอยตกค้าง ไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มีพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น มีการล้างทำความสะอาดอยู่เสมอ</p> <p>7. กำชับให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างนำเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างนำไปกำจัดหรือทิ้งให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย</p>	<p>2. ตรวจสอบที่พักมูลฝอยภายในโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ที่พักมูลฝอย <u>ดูที่ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดของที่พักมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608</p>



จำนวน 43/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกสารณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	ในการก่อสร้างโครงการผู้รับเหมา ก่อสร้าง จะต้องดำเนินการขอใช้ไฟฟ้า เป็นการชั่วคราว จาก การไฟฟ้าภูมิภาค เมืองพัทยา สำหรับการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมการ ก่อสร้างของ โครงการ แต่เนื่องจากปริมาณการไฟฟ้าไม่มากนัก ประกอบกับ การไฟฟ้าภูมิภาค เมืองพัทยามีศักยภาพ ที่เพียงพอในการให้บริการ ดังนั้น การดำเนินโครงการ ในระยะก่อสร้าง จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ภายในโครงการ สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระถูกกับชุมชน แนะนำให้คุณงาน ติดตั้งปลั๊กไฟ เมื่อไม่ใช้งาน และกำชับให้คุณงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด จัดซ่อมเทคนิคไฟฟ้าควบคุม การปฏิบัติงาน การจ่ายไฟฟ้า และ พลังงาน สำหรับอุปกรณ์ ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตาม กฎหมาย จว.ไฟฟ้าที่ถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐาน ประยุกต์ พลังงาน และ มีอยู่การใช้งาน ยาวนาน ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ หากชำรุดต้อง แก้ไขโดยเร่งด่วน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ หากชำรุดต้อง แก้ไขโดยเร่งด่วน สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> จุดติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ด้านที่ใช้ตรวจสอบ สภาพการชำรุดของ อุปกรณ์ไฟฟ้า ความถี่ในการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 44/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการ สิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอทางลงมุน จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	<p>- ในระยะก่อสร้าง การเกิดอัคคีภัยอาจเกิดได้จากกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ กิจกรรมการพักอาศัยของคนงานก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง โดยในโครงการนี้จะไม่มีการพักอาศัยของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งทำให้โอกาสการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ก่อสร้างจากกิจกรรมการอยู่อาศัยของคนงาน เช่น การใช้ไฟฟ้า การปูรงอาหาร ลดน้อยลง หรือไม่มีเลย สำหรับกิจกรรมการก่อสร้างการเกิดอัคคีภัยอาจเกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้อง หรือความประมาทของคนงาน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน และการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานจะช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ผู้รับเหมาดำเนินไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟได้่ายห่างจากบริเวณที่มีการเขื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัสดุไวไฟและขณะปฏิบัติงาน จัดให้มีหัวหน้าคนงานค่อยกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้ ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที ดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ต้องให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน หากชำรุด ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน กำหนดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่ ของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> จุดติดตั้งดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> การติดตั้งดับเพลิงเคมีและสภาพการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



(นายพิชัย ไทยผดุงพาณิช)
กรรมการผู้อำนวยการลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 45/181 หน้า



ลงชื่อ..... ปานะ พานะ

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลต์แอนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองบรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ซึ่งผลกระทบด้านความปลอดภัยและการป้องกัน อัคคีภัยในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านลบในระดับต่ำ (-1)	7. จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้แก่คนงาน ก่อสร้าง	<p>2. ตรวจสอบพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่ ของคนงาน ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การจัดบริเวณสูบบุหรี่ โดยเฉพาะสำหรับ คนงาน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 46/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดร์น ตั้งอยู่ที่ ถนนนนินพลับหวาน ซอยมานาวยายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมและการจราจร จากการประเมินผลกระทบด้านจราจรบนถนนสายหลักของโครงการ คือ ซอยมานาวยายเลี้ย 22 (หน้าโครงการ) และถนนนนินพลับหวาน ที่เกิดจากกิจกรรมรับ-ส่งคนงาน การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักร	<p>1. จากการประเมินผลกระทบด้านจราจรในถนนสายหลักของโครงการ คือ ถนนเข้า-ออกโครงการ คือ ซอยมานาวยายเลี้ย 22 (หน้าโครงการ) และถนนนนินพลับหวาน ที่เกิดจากกิจกรรมรับ-ส่งคนงาน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับ-ส่งคนงาน การขนส่งวัสดุก่อสร้างจะทำให้การจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ทำให้การจราจรติดขัด เนื่องจากจำนวนเที่ยวในการขนส่งวัสดุมีน้อย ประมาณ 2 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ) (กำหนดให้การทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน) จากการประเมินผลกระทบ พบร่วมว่า การจราจรในระยะก่อสร้างอยู่ในระดับการบริการ “A” เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาโครงการน้อยมาก ทั้งนี้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างจะใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ อาจทำให้เกิดการชนก่อตัวของกระเส็นร้าวบ้างในบางจังหวะที่มีการเข้า-ออกโครงการ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้ 	<p>1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถเคลื่อนเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า หรือออกโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ</p> <p>3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ลดชนต์เข้า-ออกโครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>4. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอนส่งดิน หรือรับส่งคนงาน หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในกรณีที่ส่องไฟยไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> <p>- 02-424-0608</p>

กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ก่อสร้าง บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ.....
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 47/181 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	ดังนี้โครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านการจราจรจากการก่อสร้างโครงการ ดังนี้จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ (-1)	<p>5. ในกระบวนการก่อสร้างต้องห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เนื่องจากความรุนแรงของเสียงที่ส่งไปยังบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>6. ห้ามมิให้มีการขับส่งดินและวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาที่คนเดินทางกลับบ้าน เช่น ช่วงเวลา 18.00-22.00 น. หรือช่วงเช้า 05.00-07.00 น.</p> <p>7. ใช้ผู้คนอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดน้อยลง ไม่เกิน 10% ของจำนวนเดิม</p> <p>8. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่ต้องเชื่อมกับทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นจุดที่คนเดินทางผ่าน</p> <p>9. ติดป้ายแสดงชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ที่ท้ายรถขนส่งวัสดุ</p>	<p>2. ตรวจสอบป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทาง การเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ.....
พญานิช
(นายพิสิฐ ไทรผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด


พฤษภาคม 2564

จำนวน 48/181 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายาเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)		10. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 11. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการ เพื่อป้องกันรถจักรถโนเก้น ในช่วงฝนตก 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในกรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 13. สภาพผิวราชรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างหากมีการชำรุดเนื่องจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างในโครงการ ให้แก้ไขโดยเร่งด่วนทันที	3. ตรวจสอบสภาพผิวราชรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง หากมีการชำรุดเนื่องจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างในโครงการ ให้แก้ไขโดยเร่งด่วนทันที สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ซอยมาบ้ายาเลีย 22 (หน้าโครงการ) และถนนเนินพลับหวาน ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - ผิวราชรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 49/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลบหวาน ซอยมหาယายเลี่ย 22 ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสาร	โครงการ ประกอบด้วย บ้านอยู่อาศัย จำนวน 49 แปลง ความสูงของบ้านที่สูงที่สุด เท่ากับ 7.30 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ จากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์เคลื่อน ส่งผลให้ภาครัฐ ของเครื่องวิทยุ และโทรศัพท์ไม่ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลงจึงเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุข้อแนะนำและหมายเลขอรหัสพัฒนาบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง ดำเนินการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากการโครงการซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียม 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการกรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีหากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 50/181 หน้า



ลงชื่อ.....
 (นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลต์นิสต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดร์น ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองบรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ในกรณีที่ห้าง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	<u>ด้วยที่ปรึกษาตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การก่อสร้างโครงการเป็นการก่อสร้างโครงการประเภท จัดสรรที่ดิน และมีความสอดคล้องตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ (0)	-	-



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
พฤษภาคม 2564

จำนวน 51/181 หน้า

ลงชื่อ.....ประพัตร กรังพาณิชย์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบイヤยเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>1) สภาพโดยทั่วไป</p> <p>โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบイヤยเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี สภาพโดยทั่วไปของชุมชนในรัศมี 1,000 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง มีการใช้พื้นที่ผสมผสานกันระหว่างที่พักอาศัย รวมทั้งมีพื้นที่โล่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ โดยลักษณะทางสังคมตลอดจนลักษณะการดำเนินชีวิตของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นสังคมเมืองประชาชั�ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวจึงรายได้ดี</p>	<p>วิถีชีวิตประจำวัน</p> <ol style="list-style-type: none"> ต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานคุยกันและความประพฤติของคนงาน มีให้ดีมีสุรา หรือของมีน้ำ รวมทั้งการเปิดเพลงเสียงดัง อันจะทำให้เกิดเสียงดังรบกวนสร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกกฎระเบียบในการทำงาน จัดทำป้ายแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้ติดต่อสถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน และติดประกาศไว้ด้านหน้าโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณสำนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบอาคาร และบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณสำนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียนด้วยที่ตั้งที่ใช้ตรวจสอบ จำนวนเรื่องร้องเรียน ความถี่ในการตรวจสอบ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564



จำนวน 52/181 หน้า

ลงชื่อ.....
ปานะ พานิช

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกี้สสร์น์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาယายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>2) กิจกรรมระยะก่อสร้าง</p> <p>ระยะก่อสร้างคาดว่าจะมีคนงานทั้งสิ้นประมาณ 50 คน โดยคนงานทั้งหมดไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ ปริมาณน้ำใช้ในระยะก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำในบริเวณที่ทำการก่อสร้างประมาณ 11.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 3.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน และการใช้น้ำรักษาระดับสูง 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในระยะก่อสร้างจะมีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างเข้า-ออกโครงการ ประมาณ 5 เที่ยว/วัน ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอยในระยะก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากข้อห่วงกังวลในระยะก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ด้านภัยประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม <ol style="list-style-type: none"> จัดทำรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอานอะลูมิเนียม และสังกะสี) ขั่วครัวโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง โดยกำหนดให้เป็นรั้วกันความสูง 4.00 เมตร เพิ่มกำแพงผ้าใบสีเงินให้สูงขึ้นอีกประมาณ 2.00 เมตร รวม 6.00 เมตร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม จัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดิน และปรับสภาพพื้นที่ดังอาคารให้ต่างจากสภาพเดิมให้น้อยที่สุด แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบทั้งขั้นตอนในการก่อสร้างระยะเวลา และความเสี่ยงแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง และมาตรการให้ชุมชนโดยรอบรับทราบ 	<p>2. ตรวจสอบอาคาร และบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่</p> <p>สถานที่ที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร และบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ด้วยที่เข้าตรวจสอบ - ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

บริษัทผู้สำรวจและออกแบบบึงบี๊ก จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 53/181 หน้า



ลงชื่อ.....
 (นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด
พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภารณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบ้ายายเลย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	คือ มูลฝอยบริเวณที่ทำการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ์ เศษปูน และเศษไม้ และเศษวัสดุก่อสร้าง และมูลฝอยจากที่พักคนงาน เช่น กระดาษ และถุงพลาสติก มีปริมาณมูลฝอย คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 150 ลิตร/วัน หรือ 0.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน การระบายน้ำ ของโครงการ จะระบายน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วออก สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองหนองปรือ ริมถนนบริเวณด้านหน้าของพื้นที่โครงการ โครงการจะใช้บริการไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	<p>4. จัดวางผังบริเวณพื้นที่โครงการรวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคนงานก่อสร้าง ให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำการแจ้งแผนการปฏิบัติงานและมาตรการให้ชุมชน โดยรอบบ้าน</p> <p>6. จัดทำป้ายแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้ติดต่อ สถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน และติดประกาศไว้ด้านหน้าโครงการ</p>	<p>3. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กขอบอะลูมิเนียมและสังกะสี) ความสูง 4.00 เมตร และผ้าใบ 2.00 เมตร รวมความสูง 6.00 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่เข้าตรวจสอบ</u> - การติดตั้งรั้ว Metal sheet ความถี่ในการตรวจสอบ - สักดาทั่วไป 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจจ้างนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 54/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกัลสตรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>(1) การประกอบอาชีพและรายได้ การก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดการจ้างแรงงานจำนวน 50 คน ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ของการก่อสร้าง และจะมีเงินหมุนเวียนสำหรับค่าจ้างแรงงาน โดยที่โครงการว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นบริเวณรอบๆพื้นที่โครงการเป็นอันดับแรก ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ทางอ้อมในด้านการค้าและบริการ และก่อสร้างโครงการนั้นจะต้องใช้วัสดุ ก่อสร้างจำนวนมาก เป็นการสร้างแหล่งงานให้กับแรงงานและธุรกิจการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ โดยรวม ดังนั้น จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ (+1)</p>	<p>2. ด้านเสียงดังรบกวน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ ซึ่งทำ Aluminum sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร จำนวน 1 แผ่น สูง 4.00 เมตร จำนวน 3 ด้าน (เป็นด้านที่ไม่มีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่) ทั้งนี้ การติดตั้งกำแพงกันเสียงต้องห่างจากจุดกำเนิดเสียงอย่างน้อย 1.50 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับความดังลงได้ 23 dB(A) จัดทำรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอบอะลูมิเนียม และสังกะสี) ความสูง 4.00 เมตร และจัดทำรั้วผ้าใบ ทึบ สูงประมาณ 2 เมตร รวมความสูง 6.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน จัดทำป้ายแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ติดต่อ สถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน และติดประกาศไว้ด้านหน้าโครงการ 	<p>4. ตรวจสอบกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ ซึ่งทำจาก Aluminum sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร จำนวน 1 แผ่น สูง 4.00 เมตร จำนวน 3 ด้าน (เป็นด้านที่ไม่มีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่) ทั้งนี้ การติดตั้งกำแพงกันเสียงต้องห่างจากจุดกำเนิดเสียงอย่างน้อย 1.50 เมตร บริเวณพื้นที่โครงการสถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - การติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ความคืบในการตรวจสอบ - สปดาทล 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้างผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 55/181 หน้า



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ ป. พงษ์ พ. ก. พ. พ.
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนนินพลลักษณ์ ช่วงมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอทางลงมุน จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	(2) วิถีชีวิตประจำวัน ลักษณะชุมชนในบริเวณพื้นที่โครงการเป็นเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ในแต่ละวันประชาชนเดินทางไปประกอบอาชีพ ทำงาน เยี่ยงกับบ้าน พักผ่อน กับครอบครัวในระยะก่อสร้าง คาดว่าไม่ทำให้วิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างอาจส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด เกิดความไม่สงบ ในการเดินทาง มีเสียงดังรบกวนและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบระยะสั้น อีกทั้งโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันในด้านลบในระดับต่ำ (-1)	3. ด้านการจราจรคับคั่ง/ติดขัด <ul style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทาง การเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถช่วยลดอัตราการเสียหายที่ต้องการได้ 2. จัดให้มีจานวนที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อย ความสะอาดให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่เกิดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ 3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง รถยกต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 	5. ตรวจสอบป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด่านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทาง การเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

จำนวน 56/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์(นายประพัตร กรังพาณิชย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกัลสวรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบヤายเลีย 22 ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	(3) ความปลดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีแรงงานจำนวนมากภายในโครงการ อาจเกิดความไม่ปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ปัญหาอาชญากรรม การลักเล็กขโมยน้อย จี้ บ้าน เป็น ต้น รวมทั้งอันตรายจากอุบัติเหตุและสภาพการทำงาน ในขณะปฏิบัติงานอาจเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย ซึ่งเป็น อันตรายต่อชีวิตคนงาน ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการและ ผู้สัญจรไปมาบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นดังนั้น เป็นผลกระทบในระยะสั้น อีกทั้ง โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขรวมทั้ง มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	4. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอน้ำส่งดิน หรือรับส่ง คนงาน หรือวางสัดสุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด 5. ในการบรรทุกสัดสุกที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะระยะ ที่ผ่านชุมชนและจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 6. หากมีความเสียหายต่อผู้จราจรบนถนนเนินพลับหวาน ซอย มาบヤายเลีย 22 ที่ใช้ในการขนส่งสัดสุกอุปกรณ์ และ กิจกรรมรับ-ส่งคนงาน โครงการต้องดำเนินการซ่อมแซม ทันที และทำให้ดังเดิมเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง 7. ห้ามมิให้มีการขนส่งดินและสัดสุก่อสร้างในถนนเนินพลับ หวาน ซอย มาบЯайเลีย 22 ในช่วงโหนงเร่งด่วน เวลา กลางคืน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>มาตรการลดผลกระทบด้านการกีดขวางการจราจร</u> 1. ห้ามมิให้ผู้รับเหมาจอดรถ หรือกองสัดสุก่อสร้าง ในบริเวณ ใกล้ทางของถนน โดยเฉพาะด้านหน้าโครงการ เพื่อไม่ให้ กีดขวางการจราจร	6. ตรวจสอบผ้าใบคลุมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขณะ ขนส่งให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการตก หล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - การใช้ผ้าใบคลุมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564



(นายพลีษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

บริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 57/181 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลบหวาน ซอยมหาယายเลี่ย 22 ตำบลหนองบรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรุป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>(4) การท่องเที่ยวในพื้นที่ เทศบาลเมืองหนองปรือเป็นเมืองท่องเที่ยว ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ เพื่อการท่องเที่ยวจึงมี รายได้ดี ซึ่งเป็นระยะที่คาดว่า การก่อสร้างโครงการจะไม่ ส่งผลกระทบต่อ การท่องเที่ยวดังกล่าวแต่อย่างใด คาดว่า จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p> <p>(5) วัฒนธรรม ประเพณี บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นชุมชน เมืองที่มีความหนาแน่นน้อย การใช้ประโยชน์พื้นที่ใน ชุมชนส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ มีวิถี การดำเนินชีวิตแบบสมัยใหม่สอดคล้องกับความเป็น เมืองท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย อีกทั้ง ในบริเวณ พื้นที่โครงการไม่ได้เป็นที่ตั้งของพื้นที่อนุรักษ์ด้าน ศิลปวัฒนธรรมแต่อย่างใด ดังนั้นในระยะก่อสร้าง จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) แต่อย่างใด</p>	<p>2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ ดูแลให้ความสะอาดและเคยให้สัญญาณการเข้าออกของ รถบรรทุกของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ ทางเข้า-ออก ในช่วงขันส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>3. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์และกองเก็บวัสดุก่อสร้าง ภายในโครงการอย่างเพียงพอสะดวกต่อการเข้า-ออก โครงการ</p> <p>4. จัดให้มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีความถี่ในการ ขนส่งไม่เกินวันละ 3 เที่ยว เพื่อลดเสียงปั่นห่า การจราจร</p> <p>5. ใช้ผ้าใบคุณวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขณะขนส่งให้มีดีด และแน่นหนา เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างและกรณีที่ความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่า กระบวนการจะต้องติดตั้งสัญญาณให้รถยกติดตัวที่ ตามหลังมองให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของ กรรมการขนส่งทางบก</p>	



พฤษภาคม 2564

จำนวน 58/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัลสารณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองบรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		6. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และกำชับให้ร่มดระวังเป็นพิเศษช่วง ฝนชุมชน	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. อาชีวอนามัย	การประเมินผลกระทบต่ออาชีวอนามัยของ คนงานก่อสร้างจากการปฏิบัติงาน และ ด้านสุขภาวะที่ทำให้เกิดโรคติดต่อและการเจ็บป่วย ของคนงานก่อสร้างซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของ คนงานก่อสร้าง ดังนั้น จึงคาดว่าจะก่อให้เกิด ผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลา 2. มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ที่สำนักงานชั่วคราว 3. มีการอบรมด้านสุขอนามัยให้คนงานก่อสร้าง เพื่อลด การแพร่กระจายของโรคติดต่อ 4. มีการจดบันทึกเก็บสถิติข้อมูลการเจ็บป่วยของคนงาน ก่อสร้างเป็นประจำทุก 1 เดือน 5. หัวหน้าคนงานหรือผู้รับเหมาดูแลคนงานให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด	1. ตรวจสอบการตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และทำบันทึกข้อมูล การเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สุขภาพคนงานและสถิติการเจ็บป่วย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



(นายพิสิษฐ์ ไวยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจดังนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564



จำนวน 59/181 หน้า

ลงชื่อ ป.พงษ์ ภานุพงษ์

(นายประพันธ์ ภานุพงษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. อาชีวอนามัย (ต่อ) 1.1 บ้านพักคนงานก่อสร้าง		<ol style="list-style-type: none"> 1. ผังบริเวณบ้านพักคนงาน <ol style="list-style-type: none"> (1) ต้องมีรั้วรอบบริเวณ และมีประตูทางเข้า-ออกทางเดียว (2) ต้องมียาม พร้อมดูຍາມที่บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อรักษาความปลอดภัยและตรวจการเข้า-ออก ตลอดเวลา (3) จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณอย่างเพียงพอ (4) ต้องจัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งระบบเบี้ยก และระบบแท้ง 2. อาคารพักอาศัยของคนงานก่อสร้าง <ol style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ห้อง (คิดอัตราการเข้าพัก 2 คน/ห้อง) (2) บริเวณบ้านพักคนงาน ต้องมีรั้วรอบอย่างเป็นสัดส่วน (3) ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ต้องจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม ลานซักล้าง ตลอดจน ร้านค้า 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบแบบบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ด้นีที่ใช้ตรวจสอบ - แบบบ้านพักคนงาน ความถี่ในการตรวจสอบ - ตลอดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



จำนวน 60/181 หน้า

ลงชื่อ.....
.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสรรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. อาชีวอนามัย (ต่อ) 1.1 บ้านพักคนงานก่อสร้าง		<p>(4) อาคารพักอาศัยคนงานก่อสร้างต้องยกพื้นขึ้นสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1 เมตร และไม่ปลูกสร้างบนที่ลุ่มน้ำขัง หรือที่ดินที่ถมด้วยขยะมูลฝอย เว้นแต่จะเป็นดินถมทับหน้าหาด 30 เซนติเมตร อาคารพักอาศัยคนงานก่อนสร้าง ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและถูกหลักษณะ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัย</p> <p>(5) ห้องที่ใช้พักอาศัย ให้มีส่วนกว้างหรือยาวไม่ต่ำกว่า 2.4 เมตร พื้นที่ห้องไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร สำหรับ 1 ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กเล็กไม่เกิน 3 คน) และไม่น้อยกว่า 5.5 ตาราง เมตร สำหรับห้องพักคู่ และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่</p> <p>(6) ให้มีช่องประตูและหน้าต่างอย่างน้อยห้องละ 1 ชุด</p> <p>(7) ช่องทางเดินภายในอาคารสำหรับพักอาศัย ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และมี แสงสว่างเห็นชัด</p> <p>(8) ระยะทั้งระหว่างพื้นถึงยอดฟ้า หรือขอบผนังของอาคารตอนต่ำสุด ต้องไม่ต่ำกว่า 3 เมตร</p>	



PD
GPOIP
ลงชื่อ.....
(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
พฤษภาคม 2564

จำนวน 61/181 หน้า



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลบหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. อาชีวอนามัย (ต่อ) 1.1 บ้านพักคนงานก่อสร้าง		<p>(9) ขนาดกว้างของบันไดต้องไม่น้อยกว่า 90 เมตร ช่วงหนึ่งๆ มีความสูงไม่เกิน 3 เมตร ถูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร</p> <p>(10) ฐานรากของอาคาร ต้องทำเป็นลักษณะถาวรและ มีความมั่นคงพอที่จะรับน้ำหนัก บรรทุกได้โดยปลอดภัย</p> <p>(11) ต้องมีทางระบายน้ำฝนอย่างเพียงพอ และก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ จะต้องมีตะแกรงตัก ขยะอยู่ในที่ที่ตรวจสอบได้</p> <p>(12) ให้มีโครงقومและปลั๊กอย่างละ 1 ชุด ในห้องพัก คนงาน และระบบไฟฟ้าต้องเป็น แบบที่มีความปลอดภัย</p> <p>(13) ให้จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบแห้งมือถือ อย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ใน ระยะทางไม่เกิน 45 เมตร</p> <p>3. อาคารห้องน้ำ ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง</p> <p>(1) ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขาลักษณะสำหรับที่พัก อาศัยอยู่ ในอัตราส่วนไม่น้อย กว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน</p> <p>(2) ต้องจัดให้มีพื้นที่ห้องน้ำรวมและลานซักล้างสำหรับ คนงานที่พักอาศัยอยู่ใน อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ต่อ 20 คน</p>	 SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.



PD

ลงชื่อ... พญพิศรี ไทยพดุงพาณิช
(นายพิศรี ไทยพดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 62/181 หน้า

ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสวรรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. อาชีวอนามัย (ต่อ) 1.1 บ้านพักคนงานก่อสร้าง		<p>(3) ขนาดห้องส้วมต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตร และความกว้าง ภายในไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร</p> <p>(4) ต้องจัดให้มีบ่อเก็บน้ำ หรือถังเก็บน้ำ กึ่อก้น้ำ ให้เพียงพอแก่การอาบน้ำและซักล้าง เสื้อผ้า</p> <p>(5) ต้องจัดให้มีทางระบายน้ำที่ใช้แล้วไหลได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ก่อนปล่อย ออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ จะต้องมีตะแกรงตักขยะอยู่ในที่ที่ตรวจสอบได้</p> <p>(6) การบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม ต้องเป็นไปโดยถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยน้ำล้นสู่ ทางระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>(7) ไฟฟ้าในห้องส้วมและห้องน้ำ ต้องจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ</p> <p>ทั้งนี้ แบบผังบริเวณบ้านพักคนงานเป็นแบบมาตรฐานซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ เน茫สมของสภาพพื้นที่ที่จะเป็นบ้านพักคนงานในอนาคตต่อไป แต่อย่างไรก็ตามต้องเป็นไปตาม มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)</p>	



ลงชื่อ..... พล.พ. ก.กาญจน์
(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มนามบธริย์ ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 63/181 หน้า



ลงชื่อ..... พล.พ. ก.กาญจน์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบยาายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.1 ความปลอดภัยคนงานก่อสร้างขณะก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงานประมาณ 50 คน การทำงานในพื้นที่ก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยอันเกิดจาก เครื่องจักรอุปกรณ์การก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง วิธีการทำงานของคนงาน ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กขอบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยรอบโครงการและติดตั้งป้ายเขต ก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง เลือกใช้เครื่องมือที่ไดมาตรฐาน โดยควบคุมการก่อสร้างให้ไดมาตรฐาน ติดตั้งป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายนอกในพื้นที่ ก่อสร้างให้ไดมากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ ต่างๆ กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดวางผังพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่จัดเก็บ วัสดุ และพื้นที่สาธารณะของคนงานก่อสร้างอย่าง เป็นสัดส่วน มีการอบรมเชิงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ หัวหน้าคนงานก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กขอบอะลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>สถานที่ที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ <u>ความเสื่อมในการตรวจสอบ</u> สปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 64/181 หน้า



ลงชื่อ
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.1 ความปลอดภัยคุณงาน ก่อสร้างขณะก่อสร้าง (ต่อ)		<p>7. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>8. ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดทำประวัติของคุณงานก่อสร้างทุก คนและต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>9. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล ภายนอก โดยแสดง สำเนาตราส並將 ธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</p> <p>10. การก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องและ ประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อ^{คุณงานและชุมชนใกล้เคียง}</p>	<p>2. ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายแนะนำการ ทำงาน และป้ายเตือน ให้มีความถูกต้องชัดเจน และมีสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายภายในโครงการ <u>ความถูกต้องในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608</p>



จำนวน 65/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.1 ความปลอดภัยคนงาน ก่อสร้างขณะก่อสร้าง (ต่อ)		<p>11. อบรมชี้แจงงานเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้างานและคนงานให้เข้าใจตรงกันถึงสุด เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการก่อสร้าง ต้องดูระยะก่อสร้าง</p> <p>12. จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา尼รภัย รองเท้า ถุงมือ ที่ครอบหู และที่อุดหู เป็นต้น เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน</p> <p>13. จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับพนักงานทำความสะอาดและคนงาน เช่น รองเท้ายาง ถุงมือ หน้ากากปิดปากและจมูก เป็นต้น</p> <p>14. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบคลุมรอบอาคารทุกด้าน เพื่อช่วยบดบังหัวน้ำยิภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง</p>	<p>3. ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <u>ตัวชนบทใช้ตรวจสอบ</u> - บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 66/181 หน้า



ลงชื่อ นายประพันธ์ กรังพาณิชย์
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกี้สวรรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี่ย 22 ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ	- ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาทำงาน ในพื้นที่โครงการ จำนวน 50 คน อาจสร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ ในเรื่องคนงานการดื่มสุราของมีนเมหรือ เสพยาเสพติด การลักขโมย ส่งเสียงดังรบกวน หรือการก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญต่อชุมชนโดยรอบได้ จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนของลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร โดยรอบโครงการและติดตั้งป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งป้ายชื่อโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ห้ามติดตั้งและกองเครื่องมือ หรือขั้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนของลูมิเนียมและสังกะสี) สูง 4 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ สภาพความชำรุดของรั้วและการฉีกขาดของผ้าใบ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยและคอยอำนวยความสะดวก ความสะดวกทางเข้า-ออกของโครงการ



(นายพิลักษณ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 67/181 หน้า

SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ..... พล.พน. พ.วน.พ

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ (ต่อ)		<p>7. ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดทำประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคน และต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>8. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก</p> <p>9. จัดให้มีกฎระเบียบที่ใช้บังคับคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงาน custody และ ความประพฤติของคนงาน มิให้สร้างความเดือดร้อน หรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมออกกฎระเบียบในการทำงาน ดังนี้</p> <p>1) ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (ไล่ออกทั้งสองฝ่าย)</p> <p>2) ห้ามมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้เพื่อเสพ จำหน่าย จ่ายแจกรือครอบครอง โดยเด็ดขาด (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย)</p> <p>3) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด</p> <p>4) ห้ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย)</p> <p>5) ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <p>ด้วยเครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 68/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ yayay เลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.2 ความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบ (ต่อ)		<p>6) ต้องทึ่งมูลฝอยในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้</p> <p>7) ห้ามเปิดไฟทึ่งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์</p> <p>8) ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต</p> <p>9) ห้ามมีอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษเดือนนี้</p> <p>(1) ให้ออก (2) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>10. การก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง</p> <p>11. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบคลุมรอบอาคารทุกด้าน เพื่อช่วยบดบังหทศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกลง</p>	



จำนวน 69/181 หน้า



ลงชื่อ
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารมายศ 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.3 ความปลอดภัยจากชีวิต และ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากคนงาน		<ol style="list-style-type: none"> มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อนคลื่น) เนื้อสีเงินและสีฟ้า สูง 4 เมตร โดยรอบโครงการและติดตั้งป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง จัดให้มีกฎระเบียบที่ใช้บังคับคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานค่อยดูแล ความประพฤติของคนงาน มิให้สร้างความเดือดร้อน หรือรบกวนต่อบุปผา บริเวณใกล้เคียง พร้อมออกกฎระเบียบในการทำงาน ดังนี้ 	



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 70/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายพีระพันธ์ ไทยผดุง

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุขสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.3 ความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากคนงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> 1) ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (ไม่ออกหั้งสองฝ่าย) 2) ห้ามมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้เพื่อเสพ จำหน่าย จ่าย หรือครอบครอง โดยเด็ดขาด (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 3) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 4) ห้ามลักขโมยทุกประเภท (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 5) ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต 6) ต้องทิ้งมูลฝอยในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 7) ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 8) ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต 9) ห้ามมีอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี้ (1) ให้ออก (2) ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย 	



จำนวน 71/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภารณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบยาเยีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สาธารณสุขและสุขภาพ <u>สถานภาพด้านสาธารณสุข</u> (1) ข้อมูลสถิติการเกิดโรคและความเจ็บป่วยทั้ง 21 โรค ย้อนหลัง 3 ปี จากข้อมูลทุติยภูมิของ รพ.สต. บ้านหนองสมอและการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามในรัศมี 1,000 เมตร ซึ่งจากการสำรวจโครงการที่มีการพัฒนาโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1,000 เมตร	- เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มอัตราของผู้ป่วยนอกข้อมูลสาธารณสุขย้อนหลัง 3 ปี ของรพ.สต.บ้านหนองสมอ พบร้า กลุ่มโรคระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด โรคหิด โรคคุกคามไปงพอง เป็นโรคที่อยู่ในอันดับหนึ่ง และรองลงมาคือ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรมมลพิษที่มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ พบร้า ปริมาณมลพิษทางอากาศต่างๆ (CO, HC, NO ₂ , SO ₂ , TSP, PM ₁₀) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป กำหนด ดังนั้น โรคที่ควรเฝ้าระวังที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ		



พฤษภาคม 2564

กรรมการผู้จัดการลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

จำนวน 72/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด
พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดร์ฯ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ผลกระทบด้านสุขภาพหลัก (Major Impact) จากกิจกรรมการก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพ หากมีการปฏิบัติตามสุขากิบาร์ไม่ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>1) โรคผิวหนัง (acula เกลื้อน เชื้อร้า)</p>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ - แนวโน้มมีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมก่อสร้าง อาจส่งผลต่อผู้คนของตลอดจนการใช้สารเคมี เช่น ทินเนอร์ กรด-ด่าง เป็นต้น แนวโน้มป่วยด้วยโรคผิวหนัง เช่น แพลพูอง ผิวหนังอักเสบที่เกิดจากความประมาทของการปฏิบัติงานของคนงาน ก่อสร้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดีไซด์ และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสพูนซีเมนต์หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน ดูแลความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงาน ทุกครั้ง หลังเลิกใช้งานและหากให้แห้งก่อนนำไปใส่ จัดให้มีการอบรมเชิงคุณงานด้านสุขอนามัย ด้านบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกายรวมไปถึงผ้าที่แห้งและสะอาด เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของผู้พักอาศัย สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - สถิติการเจ็บป่วยของคนงาน ความถี่ในการตรวจสอบ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



นายพิเศษ ไทยผดุงพาณิช
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 73/181 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบイヤยเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะ นำโรค (1) โรคไข้เลือดออก	- หากมีระบบสาธารณสุขที่ไม่ดี ทำให้แหล่งอาศัยของ สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น สัตว์ที่เป็นพาหะนำ โรคจะเพิ่มขึ้น เช่น ลูกน้ำ้ ยุงลาย เป็นต้น	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้เข้ามา ดำเนินการฉีดพัพควนไล่ยุง โดยทางโครงการเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่าย ใช้ทรัพย์กำจัดลูกน้ำ้มาใส่ในบริเวณที่เป็นน้ำขัง โอง หรือ ถังน้ำ้ในพื้นที่โครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเพื่อ ไม่ให้เป็นที่อาศัยของยุง 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้เป็น ระเบียบเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นำโรค สถานที่ตรวจสอบ -ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - ความเป็นระเบียบของสถานที่/สภาพแวดล้อม ความดีในการตรวจสอบ -เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 74/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสรรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนิโนนพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) โรคพิษสุนัขบ้า	- หากมีการป้องกันที่ดี นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกปี การแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าก็จะไม่เกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มิดชิดเพื่อป้องกัน สุนัข และแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างนำสุนัข และแมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ หากคนงานก่อสร้างโดนสุนัขหรือแมวกัดรีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทรายคริ้ง จากนั้นนำส่งแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบพาร์วัสดุรอบเพื่อป้องกันสุนัขและแมวเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง สถานที่ตรวจสอบ -ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยนีโอเจ็ตตรวจสอบ สภาพริมของโครงการ ความถี่ในการตรวจสอบ -เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 75/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกสรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมานาวยายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) โรคอุจจาระร่วง	- โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการได้รับเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายพร้อมกับอาหาร ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวมาก หรือถ่ายออกเป็นน้ำสีเหลืองเลือด พบ การแพร่กระจายในช่วงฤดูร้อนมากที่สุด	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมน้ำดื่ม (คนละ 2 ลิตร/วัน) ที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม(ทุกวัน) จัดให้มีการอบรมซึ่งงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร เป็นต้น จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอและกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ รับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสุขลักษณะที่ด้านอาหาร และน้ำดื่มสถานที่ตรวจสอบ -ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง <u>ดูหนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดของอาหาร และน้ำดื่ม <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> -เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจจ้างงานบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 76/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดร์น ตั้งอยู่ที่ ถนนนนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) โรคที่เกิดจากคนเป็นพำนหน้ำ โรค (1) โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)	ผลกระทบต่อสุขภาพ - ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้การทำการเดินทางไปต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงมาก คาดว่าจะมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้	ผู้รับเหมา/ผู้ประกอบการ 1. จัดเตรียมผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรค ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 3. ตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทุกวัน - หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ จาม น้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้คงอยู่บ้านและไปพบแพทย์ทันที - หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกมากกว่า 3 คน ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที - สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 4. ค่อยๆ ลดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 5. นายจ้างต้องจัดสถานที่สำหรับให้ลูกจ้างแยกกันรับประทานอาหาร 6. ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์ และของที่ใช้ร่วมกัน	1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงาน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ภาวะสุขภาพของคนงานและภาวะการอุบัติของโรค <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



ลงชื่อ.....
(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 77/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด
พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุขสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค (ต่อ) (1) โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)		<p>7. จัดที่พักไม่ให้อัดแน่นและดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>8. ควบคุมการเข้าออกห้องน้ำอย่างสะอาดและปลอดภัยโดยเน้นบริเวณจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ</p> <p>9. จัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู</p> <p><u>คงงานก่อสร้าง/เจ้าหน้าที่</u></p> <p>1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขยะบีบตึงงาน</p> <p>2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ</p> <p>3. รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด ใช้ช้อนส้อมส่วนตัวในการรับประทานอาหาร</p> <p>4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น</p> <p>5. ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ต้องออกหน้ากากอนามัย</p> <p>6. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้แจ้งนายจ้างและไปพบแพทย์ทันที</p>	<p>2. ตรวจสอบให้มีหน่วยงานบริการสาธารณสุข ใกล้เคียงโครงการ เข้ามาให้ความรู้และคำแนะนำแก่คุณงานก่อสร้างในด้านการสาธารณสุขและชีวอนามัย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- สถิติภาระการเจ็บป่วยของคนงานด้านโรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์</p> <p>- 02-424-0608</p>



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 78/181 หน้า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกัสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนิโน้นพับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) อุบัติเหตุจากการจราจร	ผลกระทบต่อสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> - แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจรอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร การขับส่งวัสดุ ก่อสร้าง อาจเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถจะมองเห็นได้ ระยะห่าง 200 เมตร 2. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถยนต์เข้า-ออก โครงการ รวมถึงรถของผู้รับเหมาไม่เกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 3. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกเพื่อรอนส่งดิน หรือรับส่งคนงาน หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรอย่างเด็ดขาด 4. เลือกขนาดรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการวางแผนด้านการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เช่น เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งช่วงเวลาที่ขนส่ง และความถี่ในการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และลดผลกระทบต่อปริมาณการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ป้ายการจราจรและลูกศรแสดงการเข้าออกให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งดิน และวัสดุ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรอ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ <u>ความตื่นในการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> <ul style="list-style-type: none"> - 02-424-0608



(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)
กรรมการผู้อำนวยการลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 79/181 หน้า



ลงชื่อ... ป. พล. พ. พ. พ.

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>- เนื่องจากโครงการเป็นการจัดสรรงรีดิน อาคารสูง ที่สุดมีความสูง 2 ชั้น จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูงและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร การเสียชีวิตมีแนวโน้มของอัตราการป่วย อัตราการตายที่เพิ่มขึ้นแต่มีน้อยมาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> บริเวณทางเข้า-ออกต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดป้ายแนะนำการทำางาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสียงหู ถุงมือ ที่อัดหู และที่ครอบหู เป็นต้น การก่อสร้างทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงาน และชุมชนใกล้เคียง 	<ol style="list-style-type: none"> ทำการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - สถิติอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดจากการก่อสร้าง ความอ่อนไหวในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เมอร์ไพร์ซพาร์ค - 02-424-0608



จำนวน 80/181 หน้า



ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด
พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
7) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	ผลกระทบต่อสุขภาพ - ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับอุบัติเหตุจาก อัคคีภัยอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากผลที่ตามมา หากเกิดอัคคีภัย ได้แก่ บาดเจ็บ หลกล้มหรือ เสียชีวิต ได้	1. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟได้ง่ายห่างจากบริเวณที่มีการ เชื้อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ 2. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียม อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น 3. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไวไฟและขณะปฏิบัติงานจัดให้มี หัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษกรณีที่มีการฝ่า ฝืน 4. มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมีถังอ้อยในบริเวณที่เห็นชัดเจนและ สะดวกใช้ 5. ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ ทันที	1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการ ป้องกันอัคคีภัย สถานที่ตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้าง ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - สัดส่วนที่การเกิดอัคคีภัย ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



จำนวน 81/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	การรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องส้วมคนงาน	<p>1. จัดให้มีป้ายประกาศ ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 1 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุม ก่อสร้าง หรือสถานที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือ ข้อเสนอแนะ จากผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอน ให้ชุมชนโดยรอบโครงการทราบ โดยแจ้งผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ติดไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อให้ชุมชนโดยรอบ มั่นใจและร่วมตรวจสอบได้ว่าโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เสนอไว้จริง ขณะเดียวกันผลการตรวจดูต่างๆ ที่ได้แจ้งให้ทราบจะช่วยลดข้อห่วงกังวลของชุมชน</p>	



(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 82/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุรัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พฤกษาพานิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>3. จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้าไปแจ้งผู้อาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนรื้อถอนอาคาร โดยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการจากการดำเนินโครงการ โครงการจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</p> <p>4. กำหนดระยะเวลาการรื้อถอนโดยให้ทำงานในช่วงเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น. วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ห้ามมีการรื้อถอน</p> <p>5. ช่วงรื้อถอน จัดทำผนังกันเสียง โดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินและใช้เป็นรั้วโครงการ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงผ่านผนังกันเสียงได้ 25 dB(A)</p>	 SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.



ลงชื่อ..... พล.พญ. พิจิตร นัยนา

(นายพิสิฐ พยุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท พฤกษาพานิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 83/181 หน้า

ลงชื่อ..... พล.พญ. พิจิตร นัยนา

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุรัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ yayay เลย 22 ตำบลหนองเปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>6. ฉีดพรมน้ำยาฆ่าส่วนที่จะรื้อถอน รวมทั้งฉีดพรมน้ำยาฆ่าสุดต่างๆ ให้เข้มก่อนรื้อถอนอาคาร และเก็บภาชนะที่รื้อถอนไว้ในถุงพลาสติกห่อ严实 และเตรียมน้ำไว้ให้เพียงพอขณะทำการรื้อถอนให้สามารถฉีดพ่นเพื่อลดปริมาณฝุ่นได้ในกรณีที่จำเป็น</p> <p>7. เช่ารถบรรทุกเหลือใช้ ซากอาคารที่รื้อถอนออก ต้องไม่มีการเก็บกองไว้ภายในพื้นที่หน้างานเกิน 3 วัน โดยต้องจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดยังแหล่งรองรับเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเมื่อมีลมพัด</p> <p>8. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองจากการรื้อถอน และระบุแนวทางแก้ไข ผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวได้ เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ</p>	



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 84/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์(นายประพัตร กรังพาณิชย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)		<p>9. กำหนดระยะเวลาในการขยับวัสดุจากการรื้อถอน หลักเลี้ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น โดยกำหนดให้ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างขนาดไม่เกิน 6 ล้อ บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 15 ตัน เพื่อลดผลกระทบจากการขยับต่อการจราจรภายนอก และจัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง และร่วงหล่นของเศษวัสดุรื้อถอนที่ขึ้นอ กไป</p> <p>10. จัดให้มีการดูแลจัดการบริเวณพื้นที่ที่รื้อถอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยให้เป็น</p> <p>11. จัดให้มีผ้าใบคลุมบริเวณที่รื้อถอน เพื่อลดภาพที่ไม่น่ามองและเป็น molest ทางสายตา ในขณะรื้อถอน รวมทั้งป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงเศษวัสดุปีก กระเด็นขณะรื้อถอน</p> <p>12. ก่อนรื้อถอนต้องดูดกากตะกอนจากห้องส้วมให้แล้วเสร็จ โดยด้วยปูนขาว จากนั้นผังกลบบ่อเกราะให้เรียบร้อย</p>	



ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 85/181 หน้า



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุรัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยาเยีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอทางลงมุน จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ	การก่อสร้างโครงการในระยะเริ่มต้นอาจมีกิจกรรมที่เกิดมุ่งมองที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น โครงการจึงจัดให้มีรั้วล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถลดผลกระทบเรื่องทัศนียภาพที่ไม่สวยงามที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการได้ด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได้ด้วย ดังนั้น ในการก่อสร้างอาคาร คาดว่าจะเกิดผลกระทบ เรื่องทัศนียภาพผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากมูลฝอย และกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว จัดให้มีรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอบอะลูминียมและสังกะสี) ความสูง 4 เมตร พร้อมติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นเพิ่มอีก 2 เมตร รวม 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอบอะลูминียมและสังกะสี) ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - รั้วโดยรอบโครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสมบูรณ์ของรั้ว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 86/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองบรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ		<p>5. จัดทำป้ายแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ติดต่อ สถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน และติดประกาศไว้ด้านหน้าโครงการ</p> <p>6. ดูแลสภาพรั้ว Metal sheet (แผ่นเหล็กอ่อน อะลูมิเนียมและสังกะสี) ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</p>	
2) การบดบังแสงแดด	จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบโครงการ พบว่า โครงการจะส่งผลกระทบและได้รับผลกระทบในการบดบัง แสงแดดจากพื้นที่ข้างเคียงในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการ เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยมีอาคารทั้งหมด 49 หลัง ประกอบด้วยบ้านแฝา อาคารที่สูงที่สุดมีความสูง 7.30 เมตร อีกทั้งพื้นที่โดยรอบเป็นที่โล่งทำให้เกิดผล ผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<p>1. จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที</p> <p>2. จัดการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะ ดำเนินการ ซึ่งโครงการ จะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย ที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาะของอาคารโครงการ พาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ บดบังแสงแดดจากอาคารโครงการโดยในหนังสือ ดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล ที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็น</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการ เสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะต้อง^{ดำเนินการ} ทำการแก้ไข โดยทันที และหากไม่สามารถ ตกลงกันได้ให้ใช้ให้ใช้คณะกรรมการ ประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ ร้องเรียน</p>



(นายพิสิฐ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 87/181 หน้า



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ ประพันธ์ วงศ์วนิช

(นายประพันธ์ วงศ์วนิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภารัตน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การบดบังแสงแดด (ต่อ)		<p>ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบัง แสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคาร ที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไป ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมี กำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ โครงการเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ในกรณีที่ห้าง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหา จากการพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p>	<p><u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จนถึง ภายนหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608</p>



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 88/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองบรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การบดบังทิศทางลม	สำหรับผลกระทบต่อการบดบังทิศทางลมของอาคาร โครงการต่อซุ่มชนข้างเคียงจากข้อมูลทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการซึ่งมีเพียงอาคารที่มีความสูงเพียง 2 ชั้น ประกอบกับพื้นที่ภายในโครงการยังมีพื้นที่โล่งจากแนวถนน การพัดพาของลมจึงเกิดได้ดี การประเมินผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมของโครงการต่อกลุ่มอาคาร ข้างเคียง ทางที่ปรึกษาได้ประเมินทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือโดยใช้ข้อมูลตามสถิติข้อมูลภูมิอากาศในคาน 30 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามทิศทางลมในช่วงเดือนต่างๆ ดังนี้	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงเป็นประจำตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อโครงการ กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจาก การพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง ดังนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียน ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



ลงชื่อ.....
นายพิสิฐ ไทยพดุงพาณิช
กรรมการผู้อำนวยการลงนามบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

จำนวน 89/181 หน้า

ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	<p>(1) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมา จากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านพื้นที่โครงการ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 3.70-5.20 เมตร/วินาที โดยกระแสลมจะพัดผ่านเข้า มาอย่างพื้นที่โครงการและพัดพาไปยัง บ้านพักอาศัย 1 ชั้น และที่ว่างเปล่า</p> <p>(2) ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมา จากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดผ่านพื้นที่ โครงการด้วยความเร็วลมอยู่ในช่วง 3.40-5.70 เมตร/ วินาที โดยกระแสลมจะพัดผ่านพื้นที่ว่างเปล่าเข้ามายัง พื้นที่โครงการและพัดพาไปยังบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น</p>		



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 90/181 หน้า



ลงชื่อ... ปาน พานิช
.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาามบ้ายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
45 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1) การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม	<p>1. ผลการสำรวจครั้งที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มพื้นที่หลัก <ul style="list-style-type: none"> (1) พื้นที่ติดโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากที่ตั้งโครงการ (2) รัศมี 0-100 เมตร เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากที่ตั้งโครงการ - กลุ่มพื้นที่รอง <ul style="list-style-type: none"> (1) รัศมี 100-500 เมตร จากโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่คาดว่าเป็นผลกระทบที่มีค่าการตรวจวัดบางด้าน เช่น อากาศ เสียง อุณหภูมิระดับที่ไม่เกินมาตรฐานกำหนดหรืออยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง แต่ดังนั้นยังคงได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆ ในทางอ้อม (2) รัศมี 500-1,000 เมตร จะได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากการดำเนินโครงการ เป็นกลุ่มคาดว่าอาจได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก 		<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 91/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1) ผลการสำรวจครั้งที่ 2	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อากาศ เสียง 2. ผลการสำรวจครั้งที่ 2 เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 โดยที่ปรึกษาฯ ได้นำข้อเสนอแนะของประชาชน ในการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 และมาตรการที่โครงการต้องจัดให้มีทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการมานำเสนอแต่ละด้านเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ โดยมีข้อห่วงกังวลให้โครงการและผู้รับเหมา นำมาตรการลดผลกระทบที่นำเสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 		

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการ ทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย นั่นเอง หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 92/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลตэнท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกัสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- โครงการ บ้านสุกัสรณ์ เป็นโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีจำนวนที่ดิน เพื่อจัดทำหน่วย 49 แปลง เมื่อเปิดดำเนินโครงการ พื้นที่เดิมจะเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ว่างจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน 2 ชั้น จำนวนจัดสรร 49 แปลง รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียว โดยทางโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูทันสมัย กลมกลืนกับอาคาร บริเวณโดยรอบของโครงการ มีร่มเงาให้ความร่มรื่น สวยงาม เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปบ้าง ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (+1)	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อก่อสร้างเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบและโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย ควบคุมคุณภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ จัดให้มีการดูแลดันไม้ และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการซึ่งล้างพังทลาย ดูแลดันไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการด้วยที่ใช้ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 93/181 หน้า



ลงชื่อ..... ปาน พันธ์ วงศ์พันธ์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)			<p>2. ดูแลดันไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สีเขียวด้วยที่ใช้ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 94/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	- ฝุ่นละอองที่เกิดจากโครงการจะเกิดจาก การจราจรเข้า-ออก ภายในโครงการ แต่เนื่องจาก ถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตและบริเวณ ที่ว่างอื่นๆภายในโครงการจะมีการปลูกหญ้าปกคลุม ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดเป็นพื้นดินที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ดังนั้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละออง ด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย จำกัดความเร็ว สันนูนชะลอดความเร็วแบบโค้ง พาราโบล่า ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์กฎหมาย กำหนด โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างหมด เพื่อ ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็น แนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศและ ช่วยดูดซับคาร์บอนอนกไซด์จากการรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี สถานที่ติดตั้ง ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ดูชนิดที่ใช้ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิช กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 96/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองบึง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการซ่อมแซมทราย	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเปิดดำเนินโครงการ พื้นที่โครงการ จะเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรดินไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่โครงการ จะถูกปกคลุมด้วยบ้านพักอาศัย ถนนภายในโครงการ และมีพื้นที่สีเขียวที่สร้างในบริเวณโครงการ เป็นการช่วยดูดซับน้ำฝนและการป้องกันการซึ่งกันน้ำ หน้าดินออกสู่ภายนอกโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชบางส่วนที่เป็นdinปกคลุมสนามหญ้า และดินไม้ และมีการบำรุงรักษาคุณภาพดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในระยะดำเนินการจึงมีผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ (+1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดสรุป ปัจจุบันไม้มีที่เป็นพืชคุณดินไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน ไม่ให้เกิดการซึ่งกันน้ำ 2. ดูแลรักษาสวนหยомและต้นไม้ให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ 3. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเร่งด่วน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบพรรณไม่ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์ สามารถอยู่เสมอเป็นประจำ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าที่ใช้ตรวจสอบ - ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่ปลูก ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 95/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสุรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาามบ้ายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ 2) ผลกระทบทางอากาศ	<p>ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากการถ่ายน้ำและรถจราจรยนต์ ดังนี้</p> <p>1) CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0029 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.2290 มก./ลบ.ม. - รวม CO ทั้งหมด = 0.2319 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 34.20 มก./ลบ.ม. <p>2) HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0005 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 1.3505 มก./ลบ.ม. - รวม HC ทั้งหมด = 1.3510 มก./ลบ.ม. - ไม่มีค่ามาตรฐาน <p>3) NO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0001 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0060 มก./ลบ.ม. - รวม NO₂ ทั้งหมด = 0.0061 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม. 	<p>5. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย ต่างๆ ทุก 6 ครั้ง/เดือน</p> <p>6. ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษ จากรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p> <p>7. ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้ในโครงการ คำนึงถึงชนิดของพันธุ์ที่ปลูกให้มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนอนออกไซด์ให้ร่วมเงาและเหมาะสมกับพื้นที่</p>	<p>2. ตรวจสอบพร้อมไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่สีเขียว - ดูน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - นิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 97/181 หน้า



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบจากอากาศ (ต่อ)	<p>4) SO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0001 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0055 มก./ลบ.ม. - รวม SO₂ ทั้งหมด = 0.0056 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม. <p>5) TSP</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.000005 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0480 มก./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.0480 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. <p>6) PM₁₀</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรถยนต์ = 0.0000002 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0420 มก./ลบ.ม. - รวม PM₁₀ ทั้งหมด = 0.0420 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 	<p>8. จัดให้มีการแสดงรายละเอียดของการแจ้งเรื่องร้องเรียนของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อผิดต่อสถานที่แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งจัดทำป้าย แสดงข้อมูลและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนในขนาดที่ชัดเจน เพื่อติดประกาศไว้ในบริเวณโครงการ</p>	<p>3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพัก <u>ดูที่นี่ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 98/181 หน้า

ลงชื่อ.....
.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกัสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียง	<p>- ระดับเสียงที่เกิดขึ้นเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน จึงไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ สำหรับเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงจะเป็นเสียงจากการสัญจรของรถยนต์ในโครงการในช่วงการเข้า-ออกโครงการ ซึ่งมีประมาณรถยกต์ทั้งสิ้น 49 คัน โดยกำหนดให้มีการจัดทำป้ายจำกัดความเร็วเพื่อช่วยลดความเร็วของรถบนถนนในโครงการ และลดเสียงจากการแล่นของรถยกต์ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดเสียงดัง ดังนั้น ระดับเสียงจากการจราจรภายในพื้นที่โครงการ เมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียงด้านลับในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวคุดชับเสียงจากภายนอกได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี เป็นประจำ สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ด้านที่เข้าตรวจสอบ</u> สภาพเนินควบคุมความเร็ว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> สีป่าห้วย 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> 02-424-0608



กรรมการผู้อำนวยการลงนามบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 99/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ความสั่นสะเทือน เกิดจากการจราจรเข้า-ออก ภายในโครงการ	- ในระยะดำเนินการ กิจกรรมหลักของโครงการ คือ เพื่อการอยู่อาศัย แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น มาจากการสัญจรของผู้ที่พักอาศัยในโครงการอย่างเดียว ผู้พักอาศัยจะเกิดความปลดปล่อยจากความมึนคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร นอกจากนี้รอบอาคาร มีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลดการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการจราจร คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในระดับน้อยถึงปานกลาง ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจึงมีผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนน้อยมาก กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วเพื่อลดความเร็ว และลดระดับความสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ให้ลดน้อยลงไป	<ul style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพเนิ่นควบคุมความเร็ว ความถี่ในการตรวจสอบ - สปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 100/181 หน้า

ลงชื่อ... พันธุ์ พานิช

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	- สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่อยู่ในเขตแนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย ดังนั้นจึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ (0)	-	-
1.7 ทรัพยากรน้ำ 1. คุณภาพน้ำผิวดิน	ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำมานาบประชัน ห่างจากโครงการประมาณ 4,780.17 เมตร สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการจะมีปริมาณ 50.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจำนวน 1 ชุด ต่อบ้าน 1 หลัง มีขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรก่อนที่จะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้นการดำเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อกุณภาพน้ำผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด/ແแปลท์/เดือน เพื่อบำบัดน้ำเสียจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทึ้งให้มีค่า BOD ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองหนองปรือต่อไป จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากออกจากส่วนเกราะทุก 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อไบ่กรอะถึ่ม จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงที่ประกอบในระบบบำบัดน้ำเสียทุกชั้น ตามคุณภาพของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้งและเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียสถานที่ตรวจสอบ ปроверณาคุณภาพน้ำทึ้งและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <u>ด้วยเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำทึ้ง</u> <ul style="list-style-type: none"> ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) ทีเคเอ็น (TKN)



พฤษจิกายน 2564

(นายพิษณุ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำกัด

SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

จำนวน 101/181 หน้า

ลงชื่อ พงษ์ พานิช

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)			<p>ความตื้นในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
2. คุณภาพน้ำใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - แหล่งน้ำใช้ของโครงการในระยะดำเนินการจะได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไม่มีการสูบน้ำมาตามมาใช้แต่ประการใด ดังนั้นการก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) 		



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 102/181 หน้า



ลงชื่อ.....
ปาน พันธ์วนิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก สภาพปัจจุบันในบริเวณพื้นที่ โครงการเป็นบ้านพักอาศัย ร้านค้า อาคาร พาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ และที่ดินบุคคลอื่น โดยระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ดังโครงการ จัดได้เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากร ชีวภาพบนบกที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควร ค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรชีวภาพ บน บกประเภทสัตว์หายากหรือพิเศษพร้อมทาง ธรรมชาติที่สำคัญ	- พื้นที่โครงการเป็นสังคมเมือง ไม่มีทรัพยากรพืช และสัตว์ ที่หายากที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดังนั้น กิจกรรมของการ พัฒนาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พบริเวณ ชีวภาพในน้ำที่สำคัญแต่อย่างใด	- โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในระยะ ดำเนินการ น้ำเสียจะถูกบำบัดน้ำเสียขึ้นดันก่อนระบายน้ำลง สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งไม่มี การระบายน้ำเสียของโครงการลงแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยตรง ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับ (0)		

ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรณ์พานิช(นายประพันธ์ กรณ์พานิช)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2564



พฤษภาคม 2564

จำนวน 103/181 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	ในระยะการดำเนินการ โครงการจะรับบริการน้ำประปาจากสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการน้ำประปาอย่างเพียงพอ ต่อความต้องการใช้น้ำของโครงการ ทั้งนี้ในระยะดำเนินการจะมีความต้องการน้ำใช้รวมทั้งสิ้นประมาณ 51.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อชั่วโมงเท่ากับ 2.13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อัตราการใช้น้ำในชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 4.79 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดเทียบที่ 2.25 เท่าของปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยในชั่วโมงปกติ)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีถังเก็บน้ำได้ดิน ซึ่งเป็นถังเก็บน้ำสำเร็จรูปจำนวน 1 ถัง ความจุรวมทั้งหมด 3.28 ลูกบาศก์เมตร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รื้อแก้ไขทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ ในการออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ หัวโครกประหยัดน้ำ และหัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ จัดทำคู่มือประหยัดน้ำ ประจำบ้านพักอาศัยทุกหลัง จัดให้มีการติดตั้งวางแผนท่อเสริมแรงดันประจำทุกแปลงที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบเงื่อนไขของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ขั้นพิเศษ) 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจดูรอยร้าวซึ่งของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบให้รื้อแก้ไขโดยทันที ระบบท่อจ่ายน้ำด้วยที่ใช้ตรวจสอบ ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) ความต้องการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลหนุบบ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้อำนวยการลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 104/181 หน้า



ลงชื่อ..... พลเมธ ไทยพานิช

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			<p>ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608</p>
3.3 การระบายน้ำและการป้องกัน น้ำท่วม	<p>- ระบบระบายน้ำของโครงการมีหน้าที่ รวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และระบายน้ำฝนดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยระบายน้ำเข้าสู่ ระบบระบายน้ำของสาธารณูปโภคที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการ โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP) รองรับปริมาณน้ำฝนจากอาคารและบริเวณอาคาร และใช้ร่องรับปริมาณน้ำฝน จากบริเวณอาคารก่อนจะปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ จึงคาดว่าการพัฒนาโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีระบบหน่วงน้ำในเส้นท่อ เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลเมืองหนองปรือ ล้างทำความสะอาดท่อ กำจัดตะกอนค้างท่อระบายน้ำ โดยรอบโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) เพื่อป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพในการหน่วงน้ำลดลง มีตัวแปรตัดกนุกฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 	<p>1. ตรวจสอบ ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อตัก มูลฝอย บริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ <u>ตัวบัญชีที่ตรวจสอบ</u> - สภาพการชำรุดและเศษมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ำและบ่อตักมูลฝอย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>



พฤษภาคม 2564

กรรมการผู้อำนวยการประจำโครงการ ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

จำนวน 106/181 หน้า

ลงชื่อ.....
.....

(นายประพันธ์ นิมิตร)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองบึง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพานิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบท่าสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	<p>เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 50.05 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจำนวน 1 ชุดต่อแปลง ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองไว้อากาศ (Septic and anaerobic filter) ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสีย ออกแบบที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ทางโครงการจึงมิได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดๆ ของโครงการ เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยและประชาชนใกล้เคียงโครงการ คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด/แปลงที่ดิน เพื่อบำบัดน้ำเสียจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทึ้งให้มีค่า BOD ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองหนองปรือต่อไป จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากการจากส่วนเกราะ ทุก 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อกเรอะเต็ม จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงที่ประกอบในระบบบำบัดน้ำเสียทุกชิ้น ตามคุณภาพของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง ในแต่ละครั้งและเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน 	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <u>ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้ง</u> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ </p>

บ้านสุภัสสรณ์
บ้านสุภัสสรณ์
บ้านสุภัสสรณ์
(นายพิสิฐ ไทยพดุงพานิช)
กรรมการผู้อำนวยการบริษัท พดุงพานิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564



จำนวน 105/181 หน้า

ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพานิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารมายศ 22 ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะเวลาดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		<p>4. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ</p> <p>5. ถ้าท่อระบายน้ำอุดตัน ให้อัดล้างทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนออกหันที</p> <p>6. หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที</p> <p>7. จัดให้มีมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสาร เหตุการณ์น้ำท่วมหากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบและประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ <p>- 02-424-0608</p>



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 107/181 หน้า



ลงชื่อ ลงชื่อ
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด
พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมาบ yay เลย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยโดยทั่วไปในเขต พื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในเขต รับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองปรือ	<p>1) ปริมาณมูลฝอย มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการเป็นมูลฝอย ชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ มูลฝอยย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษอาหาร เปลือกผัก และเปลือกผลไม้และภาชนะห่อบรรจุอาหารจาก ห้องครัวของแต่ละแปลงอยู่อาศัย มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก มูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องซึ่งคัดแยก ออกมานเป็นวัสดุที่มีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้อีก และมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ขวดน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ กระป๋องยาจำพวกยา เช่น ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น ซึ่งมูลฝอยประเภทนี้ จำเป็นต้องแยกเพื่อนำนำไปกำจัดอย่างถูกหลัก วิชาการ โดยคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น ทั้งหมด 1.3792 ลูกบาศก์เมตร/วัน)</p>	<p>1. โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 แห่ง^{ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับกักเก็บมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย อย่าง ชัดเจน} ประดุจ-เบ็ด-เบี้ด อย่างมีดีดี โดยรถเก็บขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองหนองปรือจะเข้ามาดำเนินการเก็บขน มูลฝอย เพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>2. ติดตามประสานงานกับเทศบาลเมืองหนองปรือให้เข้ามา^{เก็บขยะมูลฝอย} จากการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการ ตกค้าง</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและเปิดสัญญาณไฟ เตือนเมื่อมีรถเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการ</p> <p>4. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อ มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก</p> <p>5. ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง</p> <p>6. ตรวจสอบอย่างรุ่งเรืองของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลัง การบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำซึมมูลฝอยทั้งก่อน และหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำซึมมูลฝอยรั่วไหล^{ออก}</p>	<p>1. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอย ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>2. สถานที่ตรวจสอบ - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย และห้องพักรวมมูลฝอย ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ความสะอาด ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - นิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิช กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิตบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608</p>



ลงชื่อ
(นายพลสัมย์ ไทยผดุงพาณิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 108/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกี้สวรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ดังนี้ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะดำเนินการ จึงก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบในระดับต่ำ (-1) ที่มีนัยสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน	<p>7. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นและเชื้อโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบ</p> <p>8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>9. จัดให้มีท่อระบายน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำห้องพักมูลฝอย</p> <p>10. ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้าง โครงการต้องแจ้งให้เทศบาลเมืองหนองปรือเข้ามาเก็บขน เพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>11. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย จากการทำงานตามหลักเกณฑ์</p>	<p>2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจำ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างให้รับดำเนินการทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณห้องพักรวมมูลฝอยและภาชนะรองรับมูลฝอย <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



GROUP
ลงชื่อ.....
นายพิเศษ ไทยผดุงพาณิช

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564



จำนวน 109/181 หน้า

ลงชื่อ ปาน พนพ
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุขสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	<p>- เมื่อเปิดดำเนินการ พื้นที่โครงการได้รับบริการจ่ายไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่งโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและແຜງจ่ายไฟเป็นหลักเพื่อจ่ายไฟฟ้าสู่แต่ละแปลง ทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา พบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา มีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในโครงการอย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบ (0)</p>	<p>1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า และการคุ้มครองรักษาระบบตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>3. ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน (หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซ็นต์) หรือหลอดแอลอีดี ที่มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณที่พักอาศัย และหลอดไฟที่มีกำลังส่องสว่างสูงแต่ใช้วัตต์ต่ำ</p> <p>5. เลือกใช้คอมเพิร์ฟิวส์แผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายนอกโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า <p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ</p> <p>- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์</p> <p>- 02-424-0608</p>



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 110/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลตэнท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนภายในโครงการ ซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่นและเกิดทัศนียภาพที่ดี</p> <p>7. จัดทำคู่มือการประทัยดพลังงานทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ แจกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยอ้างอิง จากคู่มือ 108 วิธีประทัยดพลังงานจากกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน</p>	<p>2. กำหนดให้มีพนักงานของโครงการอยู่แล่นระวัง โดย ในกรณีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่าง เร่งด่วน</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> <p>สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 111/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุขสันต์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การป้องกันอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในโครงการ และเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการ พบร่วมกันและประเมินภัยแล้วได้จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุด มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ ดังนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยด้านลบในระดับต่ำ (-1)	โครงการประกอบด้วยหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 49 หลัง โดยโครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยตามกฎหมายกำหนด ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถขอความช่วยเหลือได้จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุด มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ ดังนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดซื้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง โดยขอความร่วมมือกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ในการซ้อมหนีไฟ 2. ตรวจสอบพื้นที่จุดรวมพลให้สามารถใช้งานได้ตามที่กฎหมายกำหนด	1. ซ้อมมอพยพหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร <u>สถานที่ตรวจวัด</u> - พื้นที่โครงการ <u>ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การซ้อมมอพยพหนีไฟ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้อำนวยการลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 112/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัณญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกี้สวรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาบารายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมและการจราจร	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง 2 ส่วน คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และผลกระทบที่เกิดขึ้นภายนอกบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อเปิดโครงการจะทำให้มีปริมาณการจราจรบริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการเพิ่มขึ้น จากก่อนพัฒนาโครงการ อาจกล่าวได้ว่า ส่งผลกระทบด้านจราจรระดับต่ำ (-1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและที่จอดรถยนต์ให้ชัดเจน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือ รปภ. ดูแลควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณซ่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 4. ไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการ 5. จัดให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟ พร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้ามาในพื้นที่โครงการ ไว้ที่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 6. จัดทำป้ายแสดงแผนที่การเดินรถบริเวณโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการ สามารถเดินรถได้อย่างสะดวกและมีความเข้าใจในการเลือกใช้เส้นทางการเดินรถต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเลี่ยงเส้นทางติดขัด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นประจำสถานที่ตรวจสอบ - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ ด้วยบันทึกตรวจสอบ - ระบบส่องสว่างทางจราจร ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 113/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)		<p>7. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน</p> <p>8. ควบคุมดูแลไม่ให้ยาานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จอดบนถนนสาธารณะเพื่อป้องกันการกีดขวาง การจราจร</p>	<p>2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเป็นประจำ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาณจราจร ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 114/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสาร	ในการดำเนินโครงการจัดสรรงรีดิน ซึ่งประกอบด้วย บ้านอยู่อาศัย จำนวน 49 แปลง ความสูงของบ้านที่สูงที่สุด เท่ากับ 7.30 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ จากการลดthonความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ลง ส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุ และโทรศัพท์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลงจึงเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มงมีก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุข้อและหมายเหตุที่เกิดจากบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง ดำเนินการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียม 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ กรณีพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขโดยทันทีและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง - ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียน - ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 115/181 หน้า



ลงชื่อ..... พนพ พนพ

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสาร (ต่อ)		3. ในกรณีที่ห้าง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการ พัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุง พาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



(นายพิริยะ ไทยผดุงพาณิช)
กรรมการผู้อำนวยการลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 116/181 หน้า



ลงชื่อ.....
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสุรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการเป็นการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ (0) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามที่ข้อกฎหมายกำหนด <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกแบบความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 - ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 - ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 	



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
พุทธจิกายน 2564

จำนวน 117/181 หน้า



ลงชื่อ..... ปานะ พันธุ์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พุทธจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบヤายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>1) สภาพโดยทั่วไป</p> <p>โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบヤายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สภาพโดยทั่วไปของชุมชนในรัศมี 1,000 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลาง มีการใช้พื้นที่ผสมผสานกันระหว่างที่พักอาศัย รวมทั้งมีพื้นที่โล่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ โดยลักษณะทางสังคมตลอดจนลักษณะการดำเนินชีวิตของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นสังคมเมือง</p>	<ol style="list-style-type: none"> พิจารณาผู้รับคนในพื้นที่เข้ามาทำงาน ในโครงการ ก่อนเป็นอันดับแรก อาทิ เจ้าหน้าที่นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร คนงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น จัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยร่วมกันประยัด พลังงาน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ โครงการหรือแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกำหนดกฎระเบียบท้าม มิให้ผู้พักอาศัยเสียงดัง ทะเลวิวาห หากไม่ปฏิบัติตาม มีมาตรการตักเตือน และเสียค่าปรับ ตามลำดับ และต้องชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง และอาญา 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างเคร่งครัด สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่ที่ใช้ตรวจสอบ - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 118/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนซ์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสารณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยาวายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) อาชีวอนามัย (ต่อ)		<p>5. การทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองจะทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรือมีการซ่อมท่อประปาครั้งใหญ่</p>	<p>2. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม โดยใช้ถุงมือและผ้าปิดปากมูก ทุกครั้ง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักมูลฝอยรวม <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยติดค้าง - ความสะอาดของห้องพักมูลฝอยรวม <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจจัดตั้งบริษัท ผดุงพาณิชกรรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 120/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากการดำเนินการโครงการเป็นการจัดสรรที่ดิน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัย จะเกิดกับแม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการมูลฝอยและพนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงจากการทำงานมากที่สุด จากการสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจหากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล สมมติส่อไปยังเหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขั้นมูลฝอยที่ถูกต้องหรือการสัมผัสน้ำเสีย จึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการ มูลฝอย เป็นประจำ สม่ำเสมอ 2. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์สี่เท้าสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงคุกคานเข้ามาเดียงภายในห้องพักและภายในบริเวณอาคาร โครงการโดยไม่มีข้อยกเว้น 3. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมวันละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดจากการซักล้างห้องพัก มูลฝอยรวมจะโหลดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักมูลฝอยรวม ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร สำหรับพนักงานให้ใส่ถุงมือ และปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 4. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน โดยใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้ง เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับอากาศ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการ มูลฝอย สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพการใช้งานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



จำนวน 119/181 หน้า



ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด
พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกรอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุขสรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย 2.1) บุคคลภายนอกโครงการ	<p>บุคคลภายนอกโครงการ โครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบผู้พักอาศัยภายในโครงการได้ตลอดเวลา จึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยได้อย่างเพียงพอ คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกๆ บริเวณภายในโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ตัวนี้ที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



จำนวน 121/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตต์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย (ต่อ) 2.2) บุคลาภยนอกรอบโครงการ	บุคลาภยนอกรอบโครงการ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ พบร่วม ปัญหาที่ประชาชนยังมีข้อวิตกกังวล คือ ปัญหาอัคคีภัย ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ ดังนั้นโครงการจึงต้องเฝ้าระวังมั่นคงป้องกันอย่างเข้มงวด และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากในช่วงที่ทำการก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสียหาย โครงการจึงต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อบุคลาภยนอกรอบโครงการ จึงคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากในช่วงที่ทำการก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสียหาย โครงการจึงต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อบุคลาภยนอกรอบโครงการ จึงคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ให้มีสภาพดีและสามารถใช้งานได้เสมอ <u>สถานที่ที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนเรื่องร้องเรียน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหน่วยบ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหน่วยบ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 122/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท หรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด
พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในเขต เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยสถานบริการ ด้านสาธารณสุขที่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ รพ.สต.บ้านหนองสมอ ทำให้ผู้มาใช้ บริการในโครงการสามารถเข้าไปใช้บริการ ได้โดยใช้เวลาในการเดินทางไม่นานนัก	<u>การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ</u> เมื่อเปิดดำเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของการบริการด้านระบบ สุขภาพและการบริการด้านสาธารณสุขของผู้มาใช้ บริการภายในโครงการและประชาชนที่พักอาศัยใน บริเวณใกล้เคียง เช่นการแพร่กระจายของโรคต่างๆ เช่นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคที่เกิด ^{จากสัตว์พะหะ และโรคที่เกิดจากคนเป็นพะหะ เป็น} ต้น ดังนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)		



พฤษจิกายน 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

จำนวน 123/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบหลัก (Major Impact) 1) โรคระบาดจาก昆บุหรี่	ผลกระทบต่อสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> - 昆บุหรี่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งผู้ที่สูบหรืออาจสูบ และผู้ที่สัมผัสถูก昆บุหรี่เป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับผู้มาใช้บริการ โดยต้องไม่มoyer ใกล้วัดไฟฟ้าต่างๆ 2. จัดทำป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ หากผู้ฝึกต้องเสียค่าปรับตามที่โครงการกำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบพื้นที่สูบบุหรี่ของคนงาน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่สูบบุหรี่ ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ - ความเป็นระเบียบ ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 124/181 หน้า



ลงชื่อ.....
.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) ผลกระทบรอง (Minor impact) 1)โรคผิวหนัง (หาก เกลื่อน เชื้อรา)	ผลกระทบต่อสุขภาพ - แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวัน อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้ เช่น เชื้อรา กาก เกลื่อน	1. ทำความสะอาดบ้าน เก็บ กวาด ให้สะอาดอยู่เป็นประจำ 2. เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องพัก เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ทุกครั้ง 3. ทำความสะอาดห้องน้ำภายในห้องพักเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค	1. ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคผิวหนัง ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ด้วยที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



(นายพลสิทธิ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 125/181 หน้า

SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ... พงษ์พัน น. วงศ์

(นายประพัตร วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำ โรค (1) โรคไข้เลือดออก	<p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u></p> <p>- หากมีระบบสาธารณสุขที่ไม่ดี ทำให้แหล่งอาศัยของ สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น สัตว์ที่เป็นพาหะนำ โรคจะเพิ่มขึ้น เช่น ลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่ง เชื้อโรคต่างๆ ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้เข้ามา ดำเนินการฉีดพ่นควันไล่ยุง โดยทางโครงการเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่าย ใช้รายกำจัดลูกน้ำมาใส่ในบริเวณที่เป็นน้ำขัง อย่าง หรือถังน้ำในพื้นที่โครงการ เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็กๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาทางนกยุงในภาชนะที่ มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยของยุง 	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลสภาพแวดล้อมในโครงการให้สะอาดปราศจาก แหล่งเพาะพันธุ์ยุง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดของพื้นที่ แหล่งน้ำขัง ภาชนะ/เจကัน ไส่น้ำ <u>ความต้องในการตรวจสอบ</u> - สปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิช กรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิตบุคคล หมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564



จำนวน 126/181 หน้า

ลงชื่อ.....
.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค (2) โรคพิษสุนัขบ้า	ผลกระทบต่อสุขภาพ - หากมีการป้องกันที่ดี นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกปี การแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าก็จะไม่เกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มีมาตรฐานเพื่อป้องกันสุนัข และแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ ห้ามมิให้พนักงานนำสุนัข และแมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ หากพนักงาน/ผู้พักอาศัยโดยสุนัขหรือแมวได้รับล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายครั้ง จากนั้นนำส่งแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค 	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลพื้นที่โครงการไม่ให้มีสุนัขและแมว เข้ามายังพื้นที่โครงการ สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สุนัขและแมว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 127/181 หน้า

ลงชื่อ ปาน พานิช

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค (3) โรคอุจจาระร่วง	ผลกระทบต่อสุขภาพ - หากมีการป้องกันที่ดี มีสุขลักษณะที่ดี การทานอาหารที่สะอาด ดีมีน้ำที่สะอาด ก็สามารถลดการแพร่กระจายของโรคอุจจาระร่วงได้ เป็นต้น	1. ดูแลความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร ไม่ให้มีอาหารหรือสารเคมีตกค้าง 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปฐุ หรือรับประทานอาหาร และภายหลังถ่ายอุจจาระ 3. ดีมีน้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำดั้มสุกจะดีที่สุดและเลือกซื้อน้ำแข็งที่ถูกหลักอนามัย 4. เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดสุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันคอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและอุ่นให้เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน ผักหรือผลไม้ก่อนรับประทานให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้ง 5. กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน	1. ดูแลความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลางไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการ ด้วยน้ำที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดของพื้นที่ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - นิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมอร์โตรสพ์ - 02-424-0608



ลงชื่อ.....
นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 128/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุขสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาามယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) โรคที่เกิดจากคนที่เป็นพำน้ำ โรค (1) โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้การทำการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีคนจำนวนมากจะเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้พนักงาน และผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้ามาที่นิติบุคคลของหมู่บ้าน 2. แจ้งให้พนักงานหมั่นล้างมือบ่อยๆ เมื่อจับหรือสัมผัสวัตถุต่างๆ และหลีกเลี่ยงการนำมือไปสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูก ปาก และดวงตา 3. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel) ไว้ในบริเวณทางเข้านิติบุคคล เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่อสามารถใช้ได้สะดวก 4. กำหนดจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน และผู้มาติดต่อ หากเกิน 37.5°C ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ 5. หากพบว่ามีบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค COVID-19 ต้องดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที 6. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และเก็บเป็นสถิติข้อมูลของโครงการ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้ด้านสุขอนามัยพนักงาน 8. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบบอร์ดคิ้วผู้มาใช้บริการ บริเวณภายในโครงการ ควบคุมดูแลความสะอาด สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการ ด้านนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - ความสะอาดและสุขอนามัย ความดีในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 129/181 หน้า



นายพัฒนา ไวยว่อง
(นายพัฒนา ไวยว่อง)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองบึง อ.เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) อุบัติเหตุจากการจราจร	ผลกระทบต่อสุขภาพ - แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจรอาจส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ	1. กำหนดให้ผู้พักอาศัยจอดรถยกตัวยานในบ้านเท่านั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการสูญเสียของรถยนต์ และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนถนนในพื้นที่โครงการ 2. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณถนนในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 3. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยนำสิ่งของมาวางล้าลงไปบนพื้นที่ถนน เช่น กระถางต้นไม้ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 5. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนให้ชัดเจน 6. ไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการ	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณทางเข้าออกโครงการ สถานที่ตรวจสอบ - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - ระบบส่องสว่างทางจราจร ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 130/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุขสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) อุบัติเหตุจากการระยะดำเนินการ	ผลกระทบต่อสุขภาพ - ผลกระทบต่อสุขภาพการบาดเจ็บอุบัติเหตุการเสียชีวิตแนวโน้มของอัตราการป่วย อัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย ความสะอาดในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางซ่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 2. จัดให้พนักงานค่อยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในโครงการ และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 3. กำหนดกฎระเบียบด้านการจราจร เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่มีปฏิบัติตาม มีมาตรการตักเตือน และเสียงคำปรับ และต้องจัดใช้ตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา	1. ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการ <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

จำนวน 131/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลเลนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุขสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลบหวาน ซอยมาบ yay เลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	ผลกระทบต่อสุขภาพ - ผลกระทบต่อสุขภาพภายใต้อัคคีภัย เช่น การบาดเจ็บจากการอพยพหนีไฟ มีแนวโน้มของอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นแต่โอกาสเมื่อน้อยมาก	1. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ระบบตัดไฟภายในบ้าน เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเสมอภาคตามที่กำหนด 2. ตรวจสอบพื้นที่ชุดรวมพลให้สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด 3. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีไฟลุกไหม้อ่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเทศบาลเมืองหนองปรือ มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ	1. การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอย่างเสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <u>พื้นที่โครงการ</u> <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> <u>สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิตบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 132/181 หน้า

ลงชื่อ.....
.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลเลนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การบดบังแสงแดด โครงการ บ้านสุกสสรณ์ เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมี จำนวนที่ดินเพื่อจัดจำหน่าย 49 แปลง	- จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบโครงการ พบว่า โครงการจะส่งผลกระทบและได้รับ ผลกระทบในการบดบังแสงแดดจากพื้นที่ ข้างเคียงในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการ เป็นอาคารอยู่อาศัย มีอาคารทั้งหมด 49 หลัง เป็นประเภทบ้านบ้านแฝา สูง 2 ชั้น มีความ สูง 7.30 เมตร อีกทั้งพื้นที่โดยรอบเป็นที่โล่ง ทำให้เกิดผลกระทบด้านลมในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีกล้องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามี เรื่องร้องเรียนดังต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเร่งด่วน เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารอยู่อาศัย ใกล้เคียงหากถูกบดบังแสงแดด จากตัวอาคาร โครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของ โครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง อาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงภัยหลังระยะ ดำเนินการเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่ห้าง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจาก การพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน กรณี พบร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบและจะต้องแก้ไขโดยทันทีและหากไม่ สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการ ประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง <u>ด้านที่ใช้ตรวจสอบ</u> เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <u>ความเสื่อมในการตรวจสอบ</u> ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุง พาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง^{นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร} <u>เบอร์โทรศัพท์</u> 02-424-0608



GROUP
ลงชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายพิเศษ ไทยผดุงพาณิช)
กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564



จำนวน 134/181 หน้า

ลงชื่อ ปันพิ พานิช
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสรรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทศนิยภาพ โครงการ บ้านสุกสรรน์ เป็นการจัดสรรถี่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีจำนวนที่ดินเพื่อจัดจำหน่าย 49 แปลง	- ความกتمกลืนของลักษณะอาคารกับพื้นที่ข้างเคียงเป็นทศนิยภาพที่มีผลกระทบเกิดขึ้น จากความรู้สึกของผู้พับเห็นและผู้พักอาศัย ลักษณะของโครงการเป็นบ้านแฝา อาคารที่สูงที่สุดมีความสูง 7.30 เมตร โครงการมีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมโดยการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ว่างต่างๆ อย่างสวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น และความสวยงามดังนั้น ในระยะดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อทศนิยภาพต่อพื้นที่ใกล้เคียงด้านลับในระดับต่ำ (-1)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและสวนหย่อม เพื่อเพิ่มทศนิยภาพที่ดีต่อโครงการ ทั้งนี้ด้านไม้ที่เลือกใช้จะสามารถคงชีบผุ่นละออง เข้มคawan และความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทศนิยภาพที่ไม่ดีต่อผู้พับเห็น ดูแลดันไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่นิบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้เป็นประจำ หากพบว่า มีต้นไม้เที่ยวเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการด้านที่ใช้ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



PD
GROUP
ลงชื่อ.....
(นายพิพิธชัย ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564



จำนวน 133/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การบดบังทิศทางลม โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีจำนวนที่ดินเพื่อจัดจำหน่าย 49 แปลง	<p>สำหรับผลกระทบต่อการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการต่อชุมชนข้างเคียง จากข้อมูลทิศทางลมที่พัฒนาพื้นที่โครงการซึ่งมีเพียงอาคารที่มีความสูงเพียง 2 ชั้น ประกอบกับพื้นที่ภายในโครงการยังมีพื้นที่โล่งจากแนวถนน การพัฒนาของลมจึงเกิดได้ดี การประเมินผลกระทบจากการบดบัง ทิศทางลมของโครงการตอกย้ำว่าอาคารข้างเคียง ทางที่ปรึกษาได้ประเมินทิศทางลมที่พัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือโดยใช้ข้อมูลตามสถิติข้อมูลภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามทิศทางลมในช่วงเดือนต่างๆ ดังนี้</p> <p>(1) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัฒนาพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็วลมอยู่ในช่วง 3.70-5.20 เมตร/วินาที โดยกระแสลมจะพัดผ่านเข้ามายังพื้นที่โครงการและพัฒนาไปยังบ้านพักอาศัย 1 ชั้น และที่ว่างเปล่า</p>	<ol style="list-style-type: none"> ออกแบบอาคารโครงการให้มีระเบียงห่างจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้สะดวก เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารอยู่อาศัยใกล้เคียงหากถูกบดบังทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังระยะดำเนินการเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน สถานที่ตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง ด้านที่ใช้ตรวจสอบ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ นิติบุคคลที่อยู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลที่อยู่บ้านจัดสรร



GROUP
ลงชื่อ.....
(นายพิสิษฐ์ ไทยพดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 135/181 หน้า



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ ปาน พานิช

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุกสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	(2) ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดผ่านพื้นที่โครงการด้วยความเร็วลมอยู่ในช่วง 3.40-5.70 เมตร/วินาที โดยกระแสลมจะพัดผ่านพื้นที่ว่างเปلاเข้ามายังพื้นที่โครงการและพัดพาไปยังบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น	4. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
45 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1. การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ด้วย แบบสอบถาม	1. ผลการสำรวจครั้งที่ 1 - กลุ่มพื้นที่หลัก (1) พื้นที่ติดโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากที่ตั้งโครงการ (2) รัศมี 0-100 เมตร เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากที่ตั้งโครงการ	1. ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้านดังนี้ (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	1. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต



PD

GROUP

ลงชื่อ.....

(นายพิเศษรุ๊ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 136/181 หน้า

SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ ใจดี

(นายประพันธ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซปต์ เทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุวัสดรน์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองบึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
45 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1) การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ด้วย แบบสอบถาม	<p>- กลุ่มพื้นที่รอง</p> <p>(1) รัศมี 100-500 เมตร จากโครงการ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่คาดว่าเป็นผลกระทบที่มีค่าการตรวจวัดบางดัชนี เช่น อากาศ เสียง อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานกำหนดหรืออยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง แต่ดังนั้นยังคงได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆ ในทางอ้อม</p> <p>(2) รัศมี 500-1,000 เมตร จะได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากการดำเนินโครงการ เป็นกลุ่มคาดว่าจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก</p> <p>กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว พบว่า ไม่พบพื้นที่อ่อนไหวในรัศมีศึกษา</p>		<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



จำนวน 137/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด
ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2	ผลกระทบสำรวจครั้งที่ 2 มีข้อเสนอแนะให้โครงการ นำมาตรการที่กำหนดไว้เป็นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการ ทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 138/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด
พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอทางลงมุง
จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งรั้ว Metal sheet - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการติดตั้งรั้ว Metal sheet - ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
2. ดินและการซ่อมแซมทราย	- ถนนทางเข้า-ออกโครงการ	- เชษดินเศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจสอบ เชษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทางเข้า-ออกโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 139/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบยาเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ	1. พื้นที่โครงการ 2. รพ.สต.บ้านหนองสมอ	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าเฉลี่ยของก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HC) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซเด茨ของ ไนโตรเจน (NO_2) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซเด茨ของซัลเฟอร์ (SO_2) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่มีขนาด เล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ Gas Bag ในการเก็บตัวอย่างและ วิเคราะห์โดยวิธี Non-dispersive infrared detection - ใช้ Sampling Bag ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ โดยวิธี THC Analyzer - ใช้ NO_2 Analyzer ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ โดยวิธี Chemiluminescence method - ใช้ Fluorescences ในการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ โดย วิธี SO_2 Analyzer - ใช้ High volume PM_{10} Air sampler ในการเก็บตัวอย่างและ วิเคราะห์ โดยวิธี Gravimetric - ใช้ High volume PM_{10} Air sampler ในการเก็บตัวอย่างและ วิเคราะห์ โดยวิธี Gravimetric 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ CO, HC, NO_2, SO_2, PM_{10} และ TSP จำนวน 3 ครั้งในระยะก่อสร้าง - ตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ PM_{10} และ TSP ทุกวันในช่วงทำ ฐานรากและรายงานผลการ ตรวจวัดทุกสัปดาห์ในระยะทำ ฐานราก หลังจากนั้น ตรวจวัด ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง สำหรับดัชนี CO, HC, NO_2, SO_2, PM_{10} และ TSP ให้ ตรวจวัดทุกเดือน ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง และทำการ ตรวจวัด 1 วันต่อเนื่อง และ รายงานผลต่อ เทศบาลเมือง หนองปรือ เดือนละ 1 ครั้ง 	บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 140/181 หน้า



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบยาเยี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะเวลาสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- บริเวณโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง	- การซึ่งขาดของฝ้าใน	- ตรวจสอบการฉีกขาดของฝ้าใน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
4. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณ ข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน - กำหนดสถานีตรวจวัด เสียง จำนวน 2 สถานี คือ <ul style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่โครงการ 2. รพ.สต.บ้านหนองสมอ - อุปกรณ์ป้องกันเสียง 	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ - ค่าระดับเสียงสูงสุด ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff, headset 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม - ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound level meter) - ตรวจสอบ สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear plug, Ear muff, headset 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาสร้าง - ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้อำนวยการ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 141/181 หน้า

ลงชื่อ พญพน พานิชย์

(นายประพันธ์ ภรรงพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบยาเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่โครงการ 2. รพ.สต.บ้านหนองสมอ - ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความสั่นสะเทือน PPV , Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration meter) - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ในช่วงทำฐานราก หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
6. ทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบประปาบ้าน - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การอุดตัน - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบประปาบ้านที่ต้องไม่มี อุดตัน หากชำรุดต้องแก้ไขโดยทันที - ตรวจสอบ สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 142/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะท่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรน้ำ	- ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ชัลไฟฟ์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอะไซด์โนมิทีฟิเซ็น (Azide modification) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการตีเตรท์ (Titrate) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการระเหยแห้ง - ตรวจสอบโดยใช้วิธี - การกรวยอิมhoff (Imhoff cone) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหนาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาลล์ (Kjeldahl) 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง รายงานผลต่อเทศบาล เมืองหนองปรือ เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 143/181 หน้า



ลงชื่อ _____ วันที่ _____

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกี้สวรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	- ถังเก็บน้ำสำรอง	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพชำรุดและการร้าวซึมของถังเก็บน้ำสำรอง - ล้างทำความสะอาด - คุณภาพน้ำใช้ โดยสังเกตจากกลิ่น สี และตะกอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ถังเก็บน้ำสำรอง สักดาห์ละครึ่ง ถ้ามีปัญหาการร้าวซึมหรือชำรุดส่วนใดให้รีบแก้ไขทันที - จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ - ตรวจสอบ คุณภาพน้ำใช้เบื้องต้นในส่วนน้ำใช้สำหรับคนงาน โดยสังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน ทุกๆ เดือน หากพบเห็นให้ทำความสะอาดล้างถังเก็บน้ำสำรองทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - สักดาห์ละ 1 ครั้ง - 6 เดือน/ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 144/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนิโนนพับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อเกรอะ - ห้องน้ำ ห้องส้วม - บ่อพักน้ำทึ้งชั่วคราว สุดท้าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตะกอนจากบ่อเกรอะ - การร้าซึมและความสะอาด - การร้าซึม ความสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ บ่อ ตะ กอน จา ก บ่อเกรอะ - ตรวจสอบการร้าซึมและความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม - ตรวจสอบการร้าซึมและความสะอาด บริเวณบ่อพักน้ำทึ้งชั่วคราว - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง - ทุกวัน - เดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการอัซไซด์ โมดิฟาย (Azide modification) - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 145/181 หน้า



ลงชื่อ..... พพพ พ.ก.ป.พ.

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ซัลไฟฟ์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหลัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - ค่าเบนคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโดยใช้วิธีการไตเตอเรท (Titrate) - วิเคราะห์โดยใช้วิธีการระเหยแห้งที่ อุณหภูมิ 103-105°C - วิเคราะห์โดยใช้วิธีการระเหยแห้งที่ อุณหภูมิ 180°C - วิเคราะห์ด้วย Soxhlet Extraction - ตรวจสอบด้วยวิธีการเจลดาล (Kjeldahl) - ตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบโคลิฟอร์ม 		
9. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ระบายน้ำ - บ่อตักตะกอนดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของระบายน้ำ - ปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ สภาพของระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องแก้ไขในทันที - ตรวจสอบ ปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 146/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่ ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้ - ที่พักมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานเสมอและต้องเพียงพอ ต่อปริมาณมูลฝอย - ความสะอาดของที่พักมูลฝอยใน พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ สภาพของถังมูลฝอยต้อง ไม่ชำรุด พร้อมใช้งานเสมอและต้อง เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย - ตรวจสอบทำความสะอาดของที่พัก มูลฝอย เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ โรค 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
11. การใช้ไฟฟ้า	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



จำนวน 147/181 หน้า



ลงชื่อ ผู้ดูแลโครงการ

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนนินพลับหวาน ซอยนาบยาเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
12. ป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - จุดติดตั้งดับเพลิงเคมี ในพื้นที่ก่อสร้าง และตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - บริเวณพื้นที่โครงการ - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งดับเพลิงเคมี ในพื้นที่ก่อสร้าง และตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - การจัดบริเวณสูบบุหรี่โดยเฉพาะ สำหรับคนงาน - การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธี ป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงอย่างถูกวิธี 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ การติดตั้งดับเพลิงเคมีในพื้นที่ ก่อสร้าง และตรวจสอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบการจัดบริเวณสูบบุหรี่ โดยเฉพาะสำหรับคนงาน - ตรวจสอบการจัดอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยและการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง - 6 เดือน/ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
13. การจราจร	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข ติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข ติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้าย ประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 148/181 หน้า



ลงชื่อ.....
 นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกี้สรมณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมานาบาลี 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การจราจร (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - ซอยมานาบาลี 22 ทางเข้า-ออก โครงการ - บริเวณทางเข้า-ออกของ โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การป้องกันด้วยงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรับ เพื่อ รอการขนส่งดินและวัสดุ - ผู้จราจรที่ใช้ในการขนส่งดินและวัสดุ ก่อสร้าง - ความสะอาดของล้อรถบรรทุก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ความชัดเจนของสัญญาณ จราจร ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การป้องกันด้วยงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรับ เพื่อ รอการขนส่งดินและวัสดุ - ตรวจสอบผู้จราจร ทางเข้า-ออก โครงการ - ตรวจสอบความสะอาดของล้อรถบรรทุก 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เมอร์โร่ทรัฟฟ์ - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เมอร์โร่ทรัฟฟ์ - 02-424-0608 - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เมอร์โร่ทรัฟฟ์ - 02-424-0608
14. การสื่อสาร	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข ติดต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้ายประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เมอร์โร่ทรัฟฟ์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 149/181 หน้า

ลงชื่อ..... คุณ พนิพ นิพนิพ
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด
พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนินพลับหวาน ซอยมาบยายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง - อาคาร และบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร - บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียน - ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ - การติดตั้งร้าว Metal sheet - การติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ - สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฎิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ เพื่อรองรับการขนส่งดินและวัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขอdicต่อ สำหรับร้องเรียนปัญหาและป้ายประชาสัมพันธ์ - ตรวจสอบและบันทึกสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ - ตรวจสอบการติดตั้งร้าว Metal sheet - ตรวจสอบกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนที่ - ตรวจสอบ ความชัดเจนของสัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก การปฎิบัติงานของ รปภ. การจำกัดความเร็วและการจอดรถ เพื่อการขนส่งดินและวัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - เดือนละ 1 ครั้ง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



ลงชื่อ นายพิสิษฐ์ ไทยผดุง
นายพิสิษฐ์ ไทยผดุง (นายพิสิษฐ์ ไทยผดุง)

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 150/181 หน้า



ลงชื่อ มนพ. พันพ.ว.

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	- จุดตั้งถังมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้	- สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเสมอและต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย	- ตรวจสอบ สภาพของถังมูลฝอยต้องไม่ชำรุด พร้อมใช้งานเสมอและต้องเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย					
1) อาชีวอนามัย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การจัดอบรม	- ตรวจสอบการอบรมซึ่งคนงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้างานและคนงานให้เข้าใจตรงกันถึงสาเหตุและมาตรการป้องกันและแก้ไข	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
2) ความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก แวนดา รองเท้า ถุงมือ ที่ครอบหู และที่อุดหู เป็นต้น	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- สถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโดยมีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ติดตั้งกล้องรับความรับความคิดเห็นที่สำนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

กรรมการผู้อำนวยการ จำกัด

(นายพลเมธ ไทยผดุงพาณิช)



จำนวน 151/181 หน้า

ลงชื่อ..... พนพ นิมพ พ

(นายประพัตร รังษพานิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุวัสดร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ ผลกระทบหลัก 1) โรคผิวหนัง(กลาก เกลื้อน เชื้อรา) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติการเจ็บป่วยของคนงาน	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของ คนงานก่อสร้าง	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
2) โรคที่เกิดจากจากสัตว์เป็นพาหะ นำโรค (1) โรคไข้เลือดออก	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การเจ็บป่วย/สัตว์ที่เป็น พาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของ คนงานก่อสร้าง	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
(2) โรคพิษสุนัขบ้า	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การเจ็บป่วย	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของ คนงานก่อสร้าง	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 152/181 หน้า

ลงชื่อ..... ปาน พานิช

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกี้สรมณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
(3) โรคอุจาระร่วง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- การเจ็บป่วย	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของ คุณงานก่อสร้าง	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
4) โรคที่เกิดจากจากคนเป็น พำนั่นโรค					
(1) โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สถิติภาวะการเจ็บป่วยของ คุณงาน	- ตรวจสอบให้มีหน่วยงานบริการ สาธารณสุขใกล้เคียงโครงการ เข้ามาให้ความรู้และคำแนะนำ แก่คุณงานก่อสร้างในด้านการ สาธารณสุขและอาชีวอนามัย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
5) อุบัติเหตุจากการจราจร					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ ป้าย แสดงทางเข้า-ออก การ ปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัด ความเร็วและการจอดรอ	- ตรวจสอบป้ายเชื่อโครงการ ความ สมบูรณ์ของสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก และการ ปฏิบัติงานของ รปภ. การจำกัด ความเร็วและการจอดรอ เพื่อ การขนส่งดินและวัสดุ	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608

ลงชื่อ


(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 153/181 หน้า



กรรมการผู้อำนวยการ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สอดติอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้าง	- ตรวจสอบให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ โดยระบุรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะ การเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ เป็นต้น	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เชренนิท จำกัดที่ยืน ไว้ล่าส์ จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
7) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- สอดติบันทึกการเกิดอัคคีภัย	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับด้านการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เชренนิท จำกัดที่ยืน ไว้ล่าส์ จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 154/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564


ตารางที่ 3 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกี้สรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 1) ทัศนียภาพ	- รื้้าโดยรอบโครงการ	- ความสมบูรณ์ของรื้า	- ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของของรื้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
2) การบดบังแสงแดดและ การบดบังทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณสำนักงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
18. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณสำนักงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการ ทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอำนาจออกกฎหมายตามกฎหมาย อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 155/181 หน้า



ลงชื่อ พญานิษฐ์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัทผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัทผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
2. ดินและการชะล้างของดิน	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพื้นดินที่ปลูก	- ตรวจสอบพื้นดินไม้และความสมบูรณ์ สวยงาม อยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัทผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 156/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็วและจัดทำเนินควบคุมความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานป้ายจำกัดความเร็วและเนินควบคุมความเร็ว	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ^{ตลอดระยะเวลาดำเนินการ}	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่ปลูก	- ตรวจสอบสภาพต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ^{ตลอดระยะเวลาดำเนินการ}	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
4. เสียง	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็วและจัดทำเนินควบคุมความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานป้ายจำกัดความเร็วและเนินควบคุมความเร็ว	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ^{ตลอดระยะเวลาดำเนินการ}	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



PD

GROUP CONSULTANTS CO., LTD.

(นายพิสิฐ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 157/181 หน้า

SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.ลงชื่อ ลงนาม
(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความสันสะเทือน	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็วและจัดทำเนินควบคุมความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานป้ายจำกัดความเร็วและเนินควบคุมความเร็ว	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
6. ทรัพยากรน้ำ	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลฟิด (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids)	- ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide modification) - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ใช้วิธีการไตเตอเรท (Titrate) - ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอิมhoff (Imhoff cone)	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และส่งรายงานให้กับเทศบาลเมืองหนองปรือ เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 158/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	- บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย	- น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคอีน (TKN) - สภาพของระบบสุขาภิบาล ต้องไม่ชำรุด	- ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหน้าหนักของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) - ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.1) - ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.2)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
7. การใช้น้ำ	- ระบบท่อจ่ายน้ำ	- ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ตรวจสอบความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก) หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 159/181 หน้า

ลงชื่อ ประพัตร กรังพาณิชย์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพานิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ตัวนิคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึบ ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอะไซด์โนมิฟิเคชัน (Azide modification) - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ใช้วิธีการไตเตเรท (Titrate) - ใช้วิธีการระบายน้ำแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอิมhoff (Imhoff cone) - ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหน้าหนักของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดาหล (Kjeldahl) 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพานิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพานิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 160/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพานิชย์

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยนาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อตักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำและการอุดตัน ตื้นเขินบริเวณบ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ	- สภาพการชำรุดและเศษมูลฝอยในระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบการชำรุดบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำและการอุดตัน ตื้นเขินบริเวณบ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ	- 6 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
10. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณห้องพักรวมมูลฝอยและภาชนะรองรับมูลฝอย	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบจำนวนถัง/ความสะอาด	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 161/181 หน้า

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ลเลนซ์ จำกัด
พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยาายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายใน โครงการและส่วนบริการใน จุดต่างๆ - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ ไฟฟ้าและสายไฟ - สภาพการใช้งานของหม้อ แปลงไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบตรวจสอบสภาพทั่วไปของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดให้ ดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อแปลง ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรร เปอร์ไทรศัพท์ - 02-424-0608 - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรร เปอร์ไทรศัพท์ - 02-424-0608
12. การป้องกันอัคคีภัย	- การซ้อมอพยพหนีไฟ ภายในพื้นที่โครงการ	- การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อมอพยพ หนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรร เปอร์ไทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 162/181 หน้า



ลงชื่อ..... พล.พล. พล. พล.

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การจราจร	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนนทางเข้า-ออกโครงการ - สัญญาณจราจร 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบส่องสว่างทางจราจร - สัญญาณจราจរภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบจำนวนไฟส่องสว่าง - ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณจราจรสักขรุดให้รับซ่อมแซม 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - 6 เดือน/ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608 - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
14. การสื่อสาร	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



ลงชื่อ.....
(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)
นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564

จำนวน 163/181 หน้า



ลงชื่อ.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบารายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามกฎระเบียบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร - บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงาน เป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น - การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับด้านทัศนียภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบห้องน้ำที่กำหนดโดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างเคร่งครัด - บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงาน เป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น - ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านทัศนียภาพอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - 6 เดือน/ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608 - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 164/181 หน้า



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ..... ป.พ. พ.ก.พ. ✓

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ - ห้องพักรวมมูลฝอย	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608 - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 166/181 หน้า

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด



ลงชื่อ..... พญพ พกพ

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนนีนพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	- พื้นที่โครงการ	- การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านภูมิประเทศ	- ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านภูมิประเทศ	- ปีละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
	- พื้นที่โครงการ	- การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการบดบังทิศทางลม	- ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการบดบังทิศทางลมอย่างเคร่งครัด	- ปีละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
	- พื้นที่โครงการ	- การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการบดบังแสงแดด	- ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการบดบังแสงแดดอย่างเคร่งครัด	- ปีละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

กรรมการผู้อำนวยการ จำกัด

(นายพิลิษฐ์ ไทรผดุงพาณิช)

จำนวน 165/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพันธ์ กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบยายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ - ห้องพักร่วมมูลฝอย	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ความสะอาดของห้องพักร่วมมูลฝอย	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักร่วมมูลฝอย ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง [*] ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608 - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 166/181 หน้า



ลงชื่อ ป. พ. ท. ก. พ.

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) ความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน - สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีสำนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) - ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยเจ้าของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608 - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608 - นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



พฤษภาคม 2564

จำนวน 167/181 หน้า



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ..... ป Kunst Nima Pava

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสุรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบヤายเลีย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ ผลกระทบหลัก 1) โรคผิวนัง (กลาก เกลื้อน เชื้อรา) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดี อยู่เสมอ	- ตรวจสอบสภาพป้าย ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโรค ผิวนังให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ	- ทุกวัน	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
2) โรคมะเร็งจากควันบุหรี่ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สุขภาพพนักงาน/การเจ็บป่วย	- ตรวจสอบสุขภาพสุขภาพของ พนักงาน	- 1 ปี/ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 168/181 หน้า

ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4) โรคที่เกิดจากสารตัวเป็นพหานำโรค (1) โรคไข้เลือดออก	- พื้นที่โครงการ	- การเจ็บป่วยของพนักงาน/ผู้มาใช้บริการ	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของพนักงาน/ผู้มาใช้บริการ	- 1 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
(2) โรคพิษสุนัขบ้า	- พื้นที่โครงการ	- การเจ็บป่วยของพนักงาน/ผู้มาใช้บริการ	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของพนักงาน/ผู้มาใช้บริการ	- 1 เดือน/ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
(3) โรคอุจาระร่วง	- พื้นที่โครงการ	- การเจ็บป่วยของพนักงาน/ผู้มาใช้บริการ	- ตรวจสอบสถิติการอุบัติโรคของพนักงาน/ผู้มาใช้บริการ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



ผู้ขออนุมัติ: ผู้จัดการโครงการ
(นายพิสิษฐ์ ไทรผดุงพาณิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 169/181 หน้า



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ..... ยุทธนา งามนนท์

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5) โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค (1) โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)	- พื้นที่โครงการ	- สุขอนามัยเพื่อป้องกันปัจจัยทำให้เกิดโรค	- ตรวจสอบบรรณค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19	- ทุกวัน	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608
6) อุบัติเหตุจากการจราจร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนนและทางเข้า-ออกโครงการ - จุดติดตั้งสัญญาณจราจรภายในโครงการ	- ระบบส่องสว่างทางจราจร - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เบอร์โทรศัพท์ - 02-424-0608



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564



GROUP จำกัด ไทยแลนด์
ลงชื่อ.....

(นายพิสิษฐ์ ไทยผดุงพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 170/181 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7) อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
	- พื้นที่โครงการ	- สถิติที่ให้บริการสาธารณสุขรายงานประจำปี	- ตรวจสอบและบันทึกอุบัติเหตุภายในโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

จำนวน 171/181 หน้า

ลงชื่อ... นายประพัตร กรังพาณิชย์

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาบ้ายเลี่ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8) อุบัติเหตุจากอุบัติภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อมอพยพหนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
	- พื้นที่โครงการ	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย	- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ปีละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



พฤษจิกายน 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรรูป จำกัด

จำนวน 172/181 หน้า



ลงชื่อ.....

(นายประพัตร กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนเซ็ปต์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุกสวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมาบ้ายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. สุนทรียภาพ 1) ทัศนียภาพ	- ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ของโครงการให้อ่ายู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้ใน บริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ ดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของ ต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608
2) การบดบังแสงแดดและ การบดบังทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ บริเวณนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรร เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข ในทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษจิกายน 2564

จำนวน 173/181 หน้า



ลงชื่อ.....
นายประพัตร กรังพาณิชย์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โครงการ บ้านสุภัสสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพลับหวาน ซอยมหาယายเลี้ย 22 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
19. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- พื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- ทุก 6 เดือน/ครึ่งปี	- นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร <u>เบอร์โทรศัพท์</u> - 02-424-0608

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการ ทุก 6 เดือน ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-424-0608



จำนวน 174/181 หน้า



ลงชื่อ.....
.....
(นายประพัตร กรังพาณิชย์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นและบ้านแฝด 2 ชั้น

แบบหนังสือร่างที่ดิน 5 วุฒิ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน



รูปที่ 1 ผังต่อโฉนด



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564




ลงชื่อ มนต์ พานิช

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสื่อแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์บัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564



ลัญจกษณ์แสดงทิศเหนือ

โครงการบ้านสุกส่องรัตน์

เจ้าของโครงการ	บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด	หน้า
ที่ตั้งโครงการ	ตำบลหนองหอย อำเภอปง จังหวัดเชียงใหม่	
สถานที่	นายสุเมร ผาเม่อน ส.ส.3459	
วิศวกร	นายสมเกตุ วีระไกรสกุล ส.ก.9647 V. Somket	
วิศวกรไฟฟ้า	นายณัฐพงษ์ คุ้งหัวสูญ ภ.ก.38998	
แบบแปลน		

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นและบ้าน 2 ชั้น

โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านลักษ์สุรัน

ที่ดินโครงการ ตำบลหนองเรือ อำเภอปงประภานาค จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุแปลง 1 - 9 = บ้านเลข 2 ชั้น แบบ A จำนวน 9 แปลง

หมายเหตุแปลง 10 - 49 = บ้านเลข 2 ชั้น แบบ B จำนวน 40 แปลง

รวมแปลงที่ดินทั้งหมด จำนวน 49 แปลง

- สำนักงานนิติบุคคล จำนวน 1 แห่ง
- สำนักงานอุดหนุน จำนวน 1 แห่ง
- ที่พักขยะ จำนวน 1 แห่ง


รายละเอียดและเงื่อนไขของแปลง

- ที่ดินแปลงที่ดิน จำนวน 49 แปลง หมายเหตุแปลง 1-49 ที่ดินแต่ละแปลง มีความกว้างไม่ต่ำกว่า 4.00 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา แปลงที่ 1-49 อยู่ด้วยกัน 16 ตารางวา หมายเหตุแปลงที่ 2 แปลงที่ 2 อยู่ด้วยกัน 47 ตารางวา หมายเหตุแปลงที่ 49 แปลงที่ 49 อยู่ด้วยกัน 47 ตารางวา หมายเหตุแปลงที่ 49 ซึ่งกว้างกว้างแปลงจำนวน 2 แห่ง และแน่นความกว้าง 4.00 เมตร
- ที่ดินสำนักงานนิติบุคคลจำนวน 1 แห่ง ขนาด 8.00×10.00 เมตร เนื้อที่ 20 ตารางวา
- ที่พักขยะ 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ 4.00×6.00 เมตร เนื้อที่ 6 ตารางวา
- ส้วน จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 75 ตารางวา (5% ของเนื้อที่ทั้งหมด = เนื้อที่ 67.75 ตารางวา)
- เนื้อที่ที่ดินที่นำมารวบรวม 1,355 ตารางวา
- * เนื้อที่ที่ดินแปลงที่ 1 อาจเพิ่มหรือลดลง (เต็อคงไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ดินที่ดิน) ให้ถือการจังหวัดเป็นเกณฑ์ของทางราชการ

ตารางเนื้อที่ที่ดินแปลง

แปลงที่	เนื้อที่ (ตร.ว.)	แปลงที่	เนื้อที่ (ตร.ว.)	แปลงที่	เนื้อที่ (ตร.ว.)
1	33	22	24	43	31
2	16	23	24	44	32
3	17	24	24	45	30
4	18	25	28	46	31
5	27	26	28	47	33
6	21	27	24	48	35
7	18	28	24	49	47
8	19	29	36		
9	25	30	36		
10	28	31	24		
11	24	32	24		
12	28	33	24		
13	28	34	25		
14	24	35	29		
15	24	36	29		
16	36	37	25		
17	36	38	44		
18	24	39	34		
19	24	40	29		
20	28	41	28		
21	28	42	27		

• รูปที่ 2 ผังบริเวณโครงการ แบ่งแปลงที่ดิน





พฤษภาคม 2564

นายประพันธ์ กรังพานิช
(นายประพันธ์ กรังพานิช)
ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บริษัท พฤกษา จำกัด
นายพัฒนา ไทรผดุงพาณิช
กรรมการผู้จัดการ
พฤษภาคม 2564




นายประพันธ์ กรังพานิช
(นายประพันธ์ กรังพานิช)
ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม



ลักษณะที่ดิน

โครงการบ้านลักษ์สุรัน	
เจ้าของโครงการ	บริษัท พฤกษา จำกัด
ที่ดินโครงการ	ตำบลหนองเรือ อำเภอปงประภานาค จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่	นายสุเมร ผู้ดูแล อ.ส.ส. 3459
วิศวกร	นายสมเจตน์ รัตโนกรสกุล ส.ย. 9647
วิศวกรไฟฟ้า	นายณัฐพงศ์ ศรีหัชชัย ภ.ก. 38998
แบบผู้ดูด	ผู้บริโภค การแบ่งแปลงที่ดินโครงการ

จำนวน 176/181 หน้า



ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสียประจำแหล่งทิ้ง



บอพัก ค.ส.ล. ภายใต้แนบ

แนวท่อระบายน้ำ และทิศทางการไฟ

- รูปที่ 3 ผังระบบสุขาภิบาลโครงการ

โครงการบ้านเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม		หน้า
เจ้าของโครงการ	บริษัท พดุลพันธ์กรุ๊ป จำกัด	
ที่ตั้งโครงการ	ตำบลหนองบึง อำเภอปางมะ不停 จังหวัดเชียงใหม่	
สถานที่	นายณัฐนร ผ่องอ่อน ส.ส.ท. 3459	
ผู้ก่อตั้ง	นายชนพพร เที่ยมเวช ภ.ส.ท. 17864	นายชนพพร เที่ยมเวช
วิศวกร	นายสมเจตน์ วีระธรรมรักษ์ สย. 9647	V. Somchit
วิศวกรไฟฟ้า	นายณัฐพงศ์ คงหรูญ ภ.ฟก. 38998	ณัฐพงศ์ คงหรูญ
แบบแปลง	ตำแหน่งผู้ดูแลบ้านเฝ้าระวังประจำบ้านที่ดิน	




กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป
จำกัด

พฤษจิกายน 2564

ลงชื่อ.....
(นายประพัตร์ กรุงพาณิชย์)


ผู้อำนวยการสังฆคลอง

พฤษจิกายน 2564



ស៊ូលក្ខមន៍ផែទាំងអ៊ីនូ

សេចក្តីថ្លែងក្រោម



โครงการป่าไม้สู่สังคม		หน้า
เจ้าของโครงการ	บริษัท พดดงพานิชกรุ๊ป จำกัด	
ที่ตั้งโครงการ	ตำบลหนองเรือ อำเภอบางสะพุง จังหวัดชลบุรี	
สถานที่	นายสุเมรุ ผู้มีอาชญากรรม ส.ส.ก.3459	
	นายเพ็ชร์ เทียม渺瓦 ภ.ลศ.17864	นายเพ็ชร์ เทียม渺瓦
วิศวกร	นายสมเจตน์ รีวิตรกรสมศักดิ์ สย.9647	V. Somchit
วิศวกรไฟฟ้า	นายอัครพงศ์ คงเทียน ภ.ไฟ.38998	นายอัครพงศ์ คงเทียน
แบบแปลน	ผังแปลนทางอุปกรณ์ไฟและอุปกรณ์	



พฤษภาคม 2564


ลงชื่อ
(นายประพันธ์ กรุงพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสั่งแม่ด้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564



ลักษณะที่ดิน




• รูปที่ 5 ผังพื้นที่ลักษณะที่ดิน

โครงการบ้านลูกวัลลรัตน์

เจ้าของโครงการ	บริษัท พดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด	หน้า
ผู้ดูแลโครงการ	ดำเนินพงษ์เรือง อรุณรักษานนท์ จังหวัดชลบุรี	
สถานที่	นายสุเมร ผันเยือน ส.สต.3459	
วิศวกร	นายสมเจตน รีวิตรกานต์ สย.9647 V. Somchart	
วิศวกรไฟฟ้า	นายณัฐพงค์ คงเทวนะ ภ.ฟก.38998	
แบบแปล่ง	ผังแปลงพื้นที่ใช้ประโยชน์โครงการ/รูปดังพื้นที่ใช้	

៤៧



ชนิดไม้ยืนต้น	ขนาดทรงทึบ (เมตร)	จำนวน (ต้น)	พื้นที่ร่มเงา (ตารางเมตร)
1.ต้นประดู่บ้าน (<i>Pterocarpus indicus</i>)	5	3	58.91
2.ต้นอินทนิลน้ำ (<i>Lagerstroemia speciosa</i>)	4	3	37.70
3.ต้นมะขอกกานานใบใหญ่ (<i>Swietenia macrophylla</i>)	4	4	50.27
รวม		10	146.88

- រូបភាព ៦ ដំឡើងក្នុងមីនីន៊ីន និងអេ-មីគាលុនីតិន

โครงการบ้านสุกี้สโตร์		
เจ้าของโครงการ	บริษัท พดุลเพ็งซีกรุ๊ป จำกัด	หน้า
ที่ดินโครงการ	ตำบลหนองเบือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	
สถานที่	นายสุนันต์ ผันเนือง ส.ส.ก. 3459	
ผู้ประกอบการ	นายสมเจตน์ วีระไตรกรสกุล สย. 9647	นายสมเจตน์ วีระไตรกรสกุล
ผู้ประกอบการเพิ่ม	นายณัฐพงศ์ คงใหรษณ ภพก. 38998	นายณัฐพงศ์ คงใหรษณ
แบบแปลน	ผังแปลงการปลูกไม้ยืน年-ไม้พุ่มคูลดิน	



พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนพเดช พานิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด

พฤษภาคม 2564



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.


ลงชื่อ ภ. พ. พ. พ. พ.

(นายประพันธ์ กรังพาณิชย์)

ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแทนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2564

แผน คลส. ในการ



• รูปที่ 7 ภาพตัดพื้นที่ลีเชีย

โครงการบ้านสุนัขสาร

เจ้าของโครงการ	บริษัท ผดุงพาณิชกรุ๊ป จำกัด	หน้า
ที่ดินโครงการ	ตำบลหนองเรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	
เลขที่	นายสมเมธ พัฒนา ล.ส.ท. 3459	
วิศวกร	นายสมเจตนา รุ่งไตรกรสกุล สย. 9647	
วิศวกรไฟฟ้า	นายณัฐพงค์ ศรีเวชช์ ภ.พก. 38998	
แบบแปลง	แบบขยายห้องพักรวมอยู่อาศัยของโครงการ	

จำนวน 181/181 หน้า