

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมเฉลี่ยวแหลม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสังคมเฉลี่ยวแหลม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสังคมเฉลี่ยวแหลม

ที่โศรังการจัดสรรที่ดิน เศรษฐสิริ กาชาด กว
(เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)

ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อbaum อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ต้องยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

SANSIRI
บริษัทแสนสิริจำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....
 SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
(นางสาวพัชริน เที่ยงไว)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
(นายวิวัฒน์ พุฒิพันธ์)
ผู้อำนวยการต้นสังกัดของ
บริษัท ภูเก็ต เอ็ม ไพรเวท จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสังคม แล้วมาตราตราชีดตามจารุติดตาม ตรวจสอบผลกระทบทางสังคมของโครงการจัดสร้างที่ดิน เศรษฐกิจ ภายนอก (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้าง) ของปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ของจังหวัด จังหวัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสังคมชุมชน และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสังคมชุมชนที่สำคัญ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทางป้องกัน และคุณค่าต่างๆ	<p>โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติความมั่นคงทางภัยคุกคามและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำในราษฎรบ้านที่เสื่อม化 ตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการประจำมีผล การทางสังคมชุมชนที่ดี โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตาม เศรษฐกิจ เกษตรกรรม ภาคใต้ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ) ของบริษัท แสตนเลส จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอเมือง ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการปรับภาระภาระของกิจกรรมที่ต้องขันขนาดใหญ่ เพื่อการ จัดจำหนี้หักห้ามมาตราประมวลกฎหมายเดียว 2 ชั้น จำนวน 11.3 เมตร ผืนที่ดินที่ใช้ประโยชน์ บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 119388 ขนาดที่ดิน 45-3-83 ไร่ 18,383 ตารางวา หรือ 73,532 ตารางเมตร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สังคมชุมชน โดย บริษัท ภูเก็ต เอนิวัลเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด ตั้งวาระเบริญต่อไปนี้ 1. โครงการจะดำเนินการโดยมีผู้มีอำนาจตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สังคมชุมชน แม้จะมีผลกระทบต่อความต้องขอผู้ประกอบการที่สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสังคมชุมชน โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตาม เศรษฐกิจ เกษตรกรรม (เปลี่ยนแปลง รายการเบ็ดเตล็ดโครงการ) ของบริษัท แสตนเลส จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด</p>	- ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดประยุทธ์ฯ - ก่อสร้างและรักษา ที่ดินและการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ และน้ำที่ จ้าก (มหาชน)

SANATNIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
සංත්නි පුබලික් තොරතුරු (පුරාණ)

ເງື່ອນໄຂກົດຈະກຳ 2564

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ମଧ୍ୟାମ୍ଭାବରେ ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପାଇଁ



ប្រព័ន្ធសាខាភុទ្ធន៍ ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ENVIRONMENTAL
ដំបាត់សាខាពុទ្ធឌាក់សំណងគោលរក្សា
ប្រព័ន្ធទាត់ អ៊ីវិវីនុមាមនាគុរី ឡូវិវីត ជាក់

ตารางที่ 2 สรุปผลการสนับสนุน มาตรฐานการรักษาพยาบาลแก้ไขผลการร่างกายและแก้ไขผลการรักษาระบบที่ 2 ตามมาตรฐานผลการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ของประเทศไทย


ପ୍ରକାଶକ ନାମ
ବିବରଣୀ

(କୃତିଗାନ୍ଧୀ ମହାମେଲାପରିଦେଶ)

卷之二

卷之三

1. วิริยะ พลศิริสกุล ภู่วัฒน์ (มหาด្ឋាន)



(ပြရိပ်ဂုဏ်များ)


1. วิริยะ พลศิริสกุล ภู่วัฒน์ (มหาด្ឋាន)

ตรางำที่ 2 สรุปผลภำพสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภำพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบภำพสิ่งแวดล้อม โครงภารัจส์ต่อไปนี้ เศรษฐกิจ

องค์ประกอบของงาน สิ่งแวดล้อมและดุษจัตุรัส		ผู้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ	มาตรฐานตามตรวจสอบ ผลการประเมิน
1.4 สภาพฤษฎี ภูมิ ภากษา ชัย ฤทธิ์ ยามวิทยา และ คณภาพอากาศ (ต่อ)	(2) ก้าชาดาธนบุรีอนุ connaît ไชร์ (CO)	ผู้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ	มาตรฐานตามตรวจสอบ ผลการประเมิน

SANSIRI
සංසිරි ප්‍රජාපදධන සංශෝධක මණ්ඩල
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือนธันวาคม 2564..



၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၁၃၀၈ တွင် မန္တလေးရာတန်ခိုး၊ မန္တလေးရာတန်ခိုး
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၁၃၀၈ တွင် မန္တလေးရာတန်ခိုး၊ မန္တလေးရာတန်ခိုး

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการรับมือกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการอจตุราชารถทางหลวงหมายเลข ๑ ระยะก่อนสร้าง (ต่อ)
ทางแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโศกน้ำ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือกับผลกระทบทั่วไปและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ส ภ า พ ภ น ย อ ภ า ก า ษ อ ุ ต น ย ม ว ท ย า ๔๖๒ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	จากการคำนวณพบว่า คาดว่าจะมีผลกระทบพิเศษจากการก่อสร้างและ จากเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างมีค่าต่อกำลังมาตรฐานที่กำหนด ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ เครื่องจักรต่างๆสามารถเมื่อใช้เป็นเวลานานจะจำเป็นต้องเปลี่ยน หัวท่ออย่างชุบชื้นโดยครั้งการเท่านั้น เกิดเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งผู้คนที่อยู่อาศัยใน พื้นที่เปิดโล่ง สามารถถ่ายทอดออกสู่ผู้คนได้ ผลกระทบทางด้านชีวิตริบภารกส ไม่ได้ทำรายงานพื้นที่อย่างทั่วถ้วน แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตริบภารกส ดูงานพอกาศอยู่ในระดับต่ำ ^๑ นอกจากนี้ โครงการจะดำเนินการโดยผู้รับเหมาภายใต้สัญญาที่ระบุสัดส่วนอย และรังสีปืนที่ถูกออกแบบอย่างระมัดระวัง ๑ กิโลเมตรจะติดตั้งห้องสำหรับรวม ที่เมืองนาตาเพียงพอ อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องต่อการจัดเก็บ และต้องมีมาตรการทำความสะอาด สะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อยืดอายุของกันไม่ให้เกิดผู้คนสะสมอย่างหนักในบริเวณรอบ เป็นอน	จากการคำนวณพบว่า คาดว่าจะมีผลกระทบพิเศษจากการก่อสร้างและ จากเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างมีค่าต่อกำลังมาตรฐานที่กำหนด ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ เครื่องจักรต่างๆสามารถเมื่อใช้เป็นเวลานานจะจำเป็นต้องเปลี่ยน หัวท่ออย่างชุบชื้นโดยครั้งการเท่านั้น เกิดเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งผู้คนที่อยู่อาศัยใน พื้นที่เปิดโล่ง สามารถถ่ายทอดออกสู่ผู้คนได้ ผลกระทบทางด้านชีวิตริบภารกส ไม่ได้ทำรายงานพื้นที่อย่างทั่วถ้วน แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตริบภารกส ดูงานพอกาศอยู่ในระดับต่ำ ^๑ นอกจากนี้ โครงการจะดำเนินการโดยผู้รับเหมาภายใต้สัญญาที่ระบุสัดส่วนอย และรังสีปืนที่ถูกออกแบบอย่างระมัดระวัง ๑ กิโลเมตรจะติดตั้งห้องสำหรับรวม ที่เมืองนาตาเพียงพอ อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องต่อการจัดเก็บ และต้องมีมาตรการทำความสะอาด สะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อยืดอายุของกันไม่ให้เกิดผู้คนสะสมอย่างหนักในบริเวณรอบ เป็นอน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564

(นางสาวพัชริน เผยแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564

(นางสาวจุฬารัตน์ มูนยาภา)
ผู้อำนวยการต้นสังเหตอ
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์มอลล์ เซอร์วิส จำกัด



PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.
ภูเก็ต อิควิเพลส์ อินดัสทรี얼 จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการบันทึกผล มาตรการป้องกันและกำกับดูแลการระบาดสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดตั้งกรอบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานที่ต้องการจัดตั้งไว้ใน โครงการฯ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ						มาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ			มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ๑ สี ย ๔ และ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ผู้ดูแลห้องน้ำ	1) เสียง แหล่งกำเนิดของเสียงในระบบบำบัดน้ำเสียที่สำคัญ	1) เสียง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	(1) เสียง จัดให้มีรั้วเมืองลักษณะเป็นครัวเรือน ความสูง 2.40 เมตร รอบขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่ควรเกิด เสียงดังมาก ให้ก่อสร้างเพื่อรักษาภาระได้ ไม่รบรวมที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ทุกส่วนฯ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 08.00-17.00 น. ไม่วันหยุด หรือวันเสาร์ อาทิตย์ จนกว่าจะเสร็จสิ้น ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีการก่อสร้างใหม่ต้องก่อภาระครึ่งวัน คือการรบรวมก่อสร้างต่อไป ไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ระเบเวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ	(1) เสียง จัดให้มีรั้วเมืองลักษณะเป็นครัวเรือน ความสูง 2.40 เมตร รอบขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่ควรเกิด เสียงดังมาก ให้ก่อสร้างเพื่อรักษาภาระได้ ไม่รบรวมที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ทุกส่วนฯ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 08.00-17.00 น. ไม่วันหยุด หรือวันเสาร์ อาทิตย์ จนกว่าจะเสร็จสิ้น ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีการก่อสร้างใหม่ต้องก่อภาระครึ่งวัน คือการรบรวมก่อสร้างต่อไป ไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ระเบเวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ	1) เสียง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	- สถาบันฯ จึงประกาศในเรื่องที่สำคัญ ใกล้เคียง โครงการในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างที่ดินที่ต้องการ ก่อสร้างทุกส่วนฯ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 08.00-17.00 น. ไม่วันหยุด หรือวันเสาร์ อาทิตย์ จนกว่าจะเสร็จสิ้น ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีการก่อสร้างใหม่ต้องก่อภาระครึ่งวัน คือการรบรวมก่อสร้างต่อไป ไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ระเบเวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ
1.5 ๒ สี ย ๕ และ ๘ ๙ ๑๐ ผู้ดูแลห้องน้ำ	2) กลิ่น แหล่งกำเนิดของกลิ่นที่สำคัญ	2) กลิ่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	(2) กลิ่น ก่อสร้างที่ดินที่ต้องการ ก่อสร้างทุกส่วนฯ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 08.00-17.00 น. ไม่วันหยุด หรือวันเสาร์ อาทิตย์ จนกว่าจะเสร็จสิ้น ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีการก่อสร้างใหม่ต้องก่อภาระครึ่งวัน คือการรบรวมก่อสร้างต่อไป ไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ระเบเวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ	(2) กลิ่น ก่อสร้างที่ดินที่ต้องการ ก่อสร้างทุกส่วนฯ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 08.00-17.00 น. ไม่วันหยุด หรือวันเสาร์ อาทิตย์ จนกว่าจะเสร็จสิ้น ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีการก่อสร้างใหม่ต้องก่อภาระครึ่งวัน คือการรบรวมก่อสร้างต่อไป ไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ระเบเวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ	2) กลิ่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	- สถาบันฯ จึงประกาศในเรื่องที่สำคัญ ใกล้เคียง โครงการในเรื่องที่สำคัญ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างที่ดินที่ต้องการ ก่อสร้างทุกส่วนฯ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 08.00-17.00 น. ไม่วันหยุด หรือวันเสาร์ อาทิตย์ จนกว่าจะเสร็จสิ้น ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีการก่อสร้างใหม่ต้องก่อภาระครึ่งวัน คือการรบรวมก่อสร้างต่อไป ไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ระเบเวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ

—
१८
—


បច្ចេកទេស ពាណិជ្ជកម្ម (នគរាម)

ט' ט' ט' ט' ט' ט'

ก้าวสู่ความสำเร็จ 2564

(၁၄) မြန်မာပြည်တော်ကြောင်းရုံး၊ မြန်မာနိုင်ငံ

ก้าว舞 2564



ตารางที่ 2 สูปผังการระบบทั่งมวล มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรงานชั่วคราว (เบ็ดเตล็ด) ของบ้านริชชา แอนด์ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทั่งมวล	ผลการทบทวนทั่งมวลที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่สัมภัย	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.5 เสียงและความสันติภาพท่อน (ต่อ)	<p>2. การประเมินผลกระทบต่อบ้านเสียงจากการก่อสร้างอาคาร โดยแบ่งการประเมินระดับตามเสียงจากภาระก่อสร้างอาคาร เป็น 2 กรณี รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) กรณีไม่มีการเผยแพร่เสียง</p> <p>จากการประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างฐานราก งานเข็นโครงสร้าง แลบงานตอกแต่งและเก็บงาน พวgar เสียงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่ออาคาร ห้อง 3 ชั้น ของโรงเรียนนานาชาติ บริษัท ภูเก็ต ต้านพิษเห็นอุปกรณ์โครงการ มีค่าระดับเสียง 58.85-72.83 dB(A) เมื่อ拿出ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เปรียบ กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงนี้ (Leq) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พวgar เสียงที่เกิดจากการก่อสร้างงานเข็นโครงสร้าง และงานตอกแต่งอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภัยทางสุขภาพ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุด ประจำเดือน กันยายน ตุลาคม และ ธันวาคม 24 ชั่วโมง</p> <p>(2) กรณีมีการเผยแพร่เสียง</p> <p>โครงการมีมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีวัสดุกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงจากการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดมาตราฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 dB(A)) ซึ่งเป็นระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ ทั้งนี้ แม้กิจกรรมจะก่อให้เกิดเสียงจากการก่อสร้าง เป็น 3 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่เกิน 70 dB(A)) แต่ก็ยังคงต้องดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(3) ช่างเวลส์ในภาระงานส่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งว่างเวลา 9:00-16:00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการเข้ามาในช่วงเวลา 07:00-09:00 น. เวลาที่คนส่วนใหญ่เข้าทำงาน แลบช่วงเย็น 16:00-18:00 น. หลังจากเวลา 17:00 น. เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นต้องมีภาระงานส่ง ได้แก่ รถขนส่ง คอกนกรีดผู้สมควร โครงการจะแจ้งผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภค จังหวัดภูมิภาค สำหรับภัยทางสุขภาพ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุด ประจำเดือน กันยายน ตุลาคม และ ธันวาคม 24 ชั่วโมง</p> <p>(4) ออกแบบและเตรียมจัดการลดเสียง งานคันธงหิน จะต้องใช้มาตรการต่ำที่กว้าง หรือแบบเครื่องกลงระหัวงาก้าพ ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>(5) เดือน มีนาคม 2564.....</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลการทบทวนที่สัมภัย</p> <p>ผู้รับผิดชอบอำนวยการ</p> <p>บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>

SANSIRI
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เดือน มีนาคม 2564.....



(นางสาวอุษาจันทร์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนจเม้นท์ จำกัด

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เที่ยงแก้ว)
ผู้รับผิดชอบอำนวยการ

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการรับอิทธิพลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสร้างที่ดิน เศรษฐกิจ
เบกา (เบสิคแนบลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนาสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะท่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของพื้นที่ที่ดินที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.5 เสียงและความสันติสุขที่ดิน (ต่อ)	<p>1) ช่องทำธุรกิจทาง เสียงที่เกิดขึ้นระหว่างงานฐานะราชา จะส่งผลกระทบต่ออาคาร คสส. สูง 3 ชั้น ของ โรงเรียนนานาชาติ บริษัท กสทช ด้านทิศเหนือของโครงการ มีค่าระดับเสียง 58.85 dB(A) โดยการจะลดให้มีน้ำเสียงสีเขียว โดยรอบเขตที่ดินโครงการ ความสูงประมาณ 2.40 เมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 23 dB(A) เมื่อห้ามไว้รวมกับเสียงที่เกิดขึ้น จริงในปัจจุบัน จะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต ในทั่วทุกอยู่อาศัย โครงการโดยสัญญา ตรวจสอบปริมาณในสิ่งที่โครงการโดยทั่วไปหากพิเศษ ประมาณ 50 เมตร ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2562 มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 52.4 dB(A) ทำให้ระดับเสียงต่ำกว่าระดับเสียงต่ำที่ห้องเครื่อง โครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 53.4 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่า มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงที่ห้องเครื่อง ยอมรับได้ สำหรับค่าระดับเสียงในภูมิภาคสูงสุด เท่ากับ -1.8 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับ เสียงรุ่มกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)</p>	<p>(6) ตรวจสอบและนำรักษาราคาเชื่อมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ ดีและเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งการหมกหลังไฟเครื่องจักร ทำงานได้ดี</p> <p>(7) ติดตั้งปุ่มกดสั่นลดเสียงตามคำแนะนำ ของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>(8) ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียง ดังขึ้นมากในเวลากลางวัน</p> <p>(9) กำหนดแต่งงานก่อสร้างและวิธีการ ก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น จัดให้ เครื่องจักรรถล้อแม่เสียงตั้งทำงานในเวลา กลางวัน</p>	<p>มาตรฐานระดับเสียงที่ห้องเครื่อง ประมาณ 50 เมตร ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564.....</p>
		<p>นายสานุชาร์ต บุญญา (นายแบบ) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท แสนาสิริ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>นายสานุชาร์ต บุญญา (นายแบบ) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท ภูเก็ต เอ็นเนอร์จี้ จำกัด</p>

三 SAIKIRI

บริษัท แสนาสิริ จำกัด (มหาชน)
SAIKIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



(นายสานุชาร์ต บุญญา)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2564.....

(นายสานุชาร์ต บุญญา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น มาตรฐานร้องกันและแก้ไขผลการประเมินแบบตัวอย่าง รวมมาตราการติดตามตรวจสอบผลการอบรม โครงการจัดสรรงานที่ดิน เศรษฐกิจ
แก้ไข (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงงาน) ของบุรีรัตน์ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสั่นสะเทือน และดุจดังต่อไปนี้		ผลการตามต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการตามสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	2) ชั่วงค์รองรับอากาศ เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานโปรดปรานจะส่งผลกระทบต่ออาคาร ของโรงเรียนนานาชาติ บริษัท ภูเก็ต ต้านศรีเหลือของโครงการ มีค่าระดับเสียง สูงสุด 68-83 dB(A). โครงการจะจัดให้มีกำแพงกันเสียงชั้นหนึ่งเดิมอยู่ได้ เป็นรากไม้ ซึ่ง 2.4 เมตร หากตัวบ้านพักอาศัยต้องสูญเสียส่วนต้นไปถึง 23 dB(A) เมื่อนำไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงปัจจุบัน จะได้ค่าเพิ่มขึ้นอ่อนตัว ในช่วงก่อสร้างโครงการโดยเสียงที่ต่อมาจะต้องรับเหมือนกับเดิมที่โครงการโดยห่าง จากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ ประมาณ 50 เมตร ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2562 มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) 52.4 dB(A) ซึ่งทำให้ระดับเสียงต่อ หน่วยรับเสียงต่อพื้นที่ชั้นเดียวของโครงการ มีค่าระดับเสียงจากการอ่านร่างทำกับ 59.2 dB(A). ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ สำหรับค่าระดับเสียงรบกวน ทำกับ 10 dB(A). มีค่า ไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) อย่างไรต่ำเสียงพื้นฐาน 44 ตารางเมตร ค่ามาตรฐานการรับเสียงรบกวน 10 dB(A) อยู่ระดับเสียงพื้นฐาน 44 ตารางเมตร	(10) จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้าง ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียง眷 และ จำกัดระยะเวลารажางานที่สัมผัสถูกปะ รับด้วยสิ่งงานประจำการของร่วง มหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความ ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549	(11) จำกัดความรับของรบกวนที่ไม่เกิน 30 กิโลเมตรร่วมกัน ในเขตชุมชน (12) หลีกเลี่ยงการรบกวนสั่นสะเทือน ช่วงเวลาเช้าต่อวันและเวลากลางคืน (13) จัดให้มีวิศวกรรมอยู่ตลอดเวลา ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	2) ชั่วงค์รองรับอากาศ เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานโปรดปรานจะส่งผลกระทบต่ออาคาร ของโรงเรียนนานาชาติ บริษัท ภูเก็ต ต้านศรีเหลือของโครงการ มีค่าระดับเสียง สูงสุด 68-83 dB(A). โครงการจะจัดให้มีกำแพงกันเสียงชั้นหนึ่งเดิมอยู่ได้ เป็นรากไม้ ซึ่ง 2.4 เมตร หากตัวบ้านพักอาศัยต้องสูญเสียส่วนต้นไปถึง 23 dB(A) เมื่อนำไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงปัจจุบัน จะได้ค่าเพิ่มขึ้นอ่อนตัว ในช่วงก่อสร้างโครงการโดยเสียงที่ต่อมาจะต้องรับเหมือนกับเดิมที่โครงการโดยห่าง จากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ ประมาณ 50 เมตร ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2562 มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) 52.4 dB(A) ซึ่งทำให้ระดับเสียงต่อ หน่วยรับเสียงต่อพื้นที่ชั้นเดียวของโครงการ มีค่าระดับเสียงจากการอ่านร่างทำกับ 59.2 dB(A). ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ สำหรับค่าระดับเสียงรบกวน ทำกับ 10 dB(A). มีค่า ไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) อย่างไรต่ำเสียงพื้นฐาน 44 ตารางเมตร	(10) จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้าง ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียง眷 และ จำกัดระยะเวลารา Zhaoan รับด้วยสิ่งงานประจำการของร่วง มหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความ ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549	(11) จำกัดความรับของรบกวนที่ไม่เกิน 30 กิโลเมตรร่วมกัน ในเขตชุมชน (12) หลีกเลี่ยงการรบกวนสั่นสะเทือน ช่วงเวลาเช้าต่อวันและเวลากลางคืน (13) จัดให้มีวิศวกรรมอยู่ตลอดเวลา ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	

卷之三

USE OF INVESTIGATIVE STRATEGIES

ເພື່ອມ ດົມຈະກຸມ 2564

ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାଵ୍ୟ

ଓ.ପାଞ୍ଜିଲୀ

ນິຕິຫຼັກ ແລະ ສັນຕິພາບ ຈຳກັດ (ມູນຄະນະ)

(ପ୍ରକାଶିତ ମୁଦ୍ରଣକ୍ଷତ୍ରେ)

សាស្ត្រពិភាក្សាថ្មនាគរក្រោងការងារបណ្តុះបណ្តាល

၁၁၁ မြန်မာ မြတ်များ၊ မြတ်များ၏ အကြောင်း

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการรับมือกังวลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบตามโครงการพัฒนาด้วยตนเอง โครงการจัดสรรสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสีเขียว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้าง) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและดูดซึมต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสับสนทาง (ต่อ)	3) ช่วงงานเดินทางภายในอาคาร เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานเดินทางส่งผลกระทบต่ออาคาร ทำสี. สูง 3 ชั้น ชั้น โรงแรมนวนารചน์ บริษัท บีเก็ต ด้านทิศเหนือของโครงสร้าง มีค่าระดับเสียงสูงสุด 72.83 dB(A). ช่วงงานเดินทางเสียงจากกรรมการที่เกิดขึ้นหลังจากที่งานในโครงสร้างแล้วด้วย คาดการณ์ของอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็จะกรรมการตั้งแต่ล่างสู่บนอย่างรวดเร็ว คาดการณ์โครงสร้างเป็นอีกรูปหนา 150 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงที่จะส่งผ่านของเวลารู้ได้ประมาณ 40 dB(A) (ที่มา : Guidelines on Design of Noise Barriers. Environmental Protection Department Highways Department Government of the Hong Kong SAR., 2003) เมื่อしながらเดินทางในปัจจุบัน จะได้ดำเนินการใน สถานที่นี้ช่วงก่อสร้างโครงสร้างโดยเสียงห้องครัวตัวบ้านไม้เดิมเพื่อรองรับ โครงสร้างที่โครงสร้างไปทางทิศใต้ ประมาณ 50 เมตร ในวันที่ 12-13 พฤษจิกายน 2562 มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 52.4 dB(A) ซึ่งทำให้ ระดับเสียงต่อกันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องกันต่อไป แม้กระทั่งหลังจากการ ก่อสร้างสูงสุด 52.5 dB(A). ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่ เกิน 70 dB(A) ยังไนจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานยอมรับได้ สำหรับค่าระดับเสียงรบกวน เท่ากับ -1.7 dB(A). มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) อย่างต่ำเสียงพื้นฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความข้อพิพาท ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)	(14) ติดป้ายประชารัฐสมพันธ์และตราสัญลักษณ์อีกด้วยการ ก่อสร้างโครงสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่ แหล่งมาเยือนที่ตั้งที่สำหรับรับเรื่อง ร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจดลงในหนังสือขอคุณหน้า ชื่อที่จริง และสามารถเพื่อทำหนังสือ ทางแก้ไขปัญหา	(14) ติดป้ายประชารัฐสมพันธ์และตราสัญลักษณ์อีกด้วยการ ก่อสร้างโครงสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่ แหล่งมาเยือนที่ตั้งที่สำหรับรับเรื่อง ร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจดลงในหนังสือขอคุณหน้า ชื่อที่จริง และสามารถเพื่อทำหนังสือ ทางแก้ไขปัญหา
		(15) กรณีที่การดำเนินการของโครงการส่งผล กระหน่ำด้านเสียงต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ให้ กรณีที่ 2 ฝ่ายหน้าอุตสาหกรรมกันไม่ได้ ให้เข้า ร้องเรียนค่าผลกระทบทางการประมงทางน้ำเพื่อเจรจา ข้อตกลงกัน ประกอบด้วยที่ติดรับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)) และค่าน้ำสังกัด (คือ ห่วงยางน้ำท้องที่ 14 (องค์กรบริหารส่วนตำบลบางแพฯ))	(15) กรณีที่การดำเนินการของโครงการส่งผล กระหน่ำด้านเสียงต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ให้ กรณีที่ 2 ฝ่ายหน้าอุตสาหกรรมกันไม่ได้ ให้เข้า ร้องเรียนค่าผลกระทบทางการประมงทางน้ำเพื่อเจรจา ข้อตกลงกัน ประกอบด้วยที่ติดรับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)) และค่าน้ำสังกัด (คือ ห่วงยางน้ำท้องที่ 14 (องค์กรบริหารส่วนตำบลบางแพฯ))

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSHI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน กันยายน 2564.....


(นางสาวพัชริน เที่ยงแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นายวิษณุ ภูมิเกต เอ็น ไวรอนเมเนชั่น จำกัด

เดือน กันยายน 2564.....

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูมิเกต เอ็น ไวรอนเมเนชั่น จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรงานสั่ง霞瓦ต โอม โครงการจัดสรรงานสั่ง霞瓦ต โอม เศรษฐสิริ
ทางแก้ว (เบี้ยนแบบรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะที่อยู่ร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของโครงการ สิ่งแวดล้อมและดุลยดิรักษาต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ หลักระบบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสันติสุขที่อน (ต่อ)		<p>(11) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า "หากพนักงานชั่วคราวเดิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุบุญหรือโทรศัพท์)"</p> <p>(12) หลีกเลี่ยงการชนสั่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเดือนและเวลาสถานที่</p> <p>(13) จัดให้มีกล่องรับขยะมีค่าเพื่อ捡ขยะ เผื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น</p> <p>(14) จัดให้มีมาตรการใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการจะทำภาระซื้อขายและให้ค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่ได้รับผลประโยชน์ก่อน กรณีมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการร่วง落ห้องน้ำแล้ว ให้ดำเนินการรักษาตัวอย่างเข้าไปแก้ไข และให้ความช่วยเหลือทันที</p>	

SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSHI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน ธันวาคม 2564.....


(นางสาวอุษารัตน์ นุชนาท)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเมืองทอง จำกัด

เดือน ธันวาคม 2564.....


(นายพิริยะ พูลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเมืองทอง จำกัด



(นายพิริยะ พูลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเมืองทอง จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการทวนสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาภัยแล้งและแก้ไขผลการทวนสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงห์ที่ 11 เศรษฐกิจ
ทางแม่น้ำ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครองการ) ของบริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดุลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากร่น	<p>นำทรัพยากร่นของโครงการไว้ใช้จากการประปาสำหรับภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต บริเวณน้ำใช้ของโครงการในช่วงก่อสร้างประมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการได้มากกว่า 2 วัน ตั้งแต่การใช้น้ำของโครงการในช่วงก่อสร้าง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร่นได้ตัน</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแมลงน้ำสามารถระบาดอยู่ในพื้นที่โครงการ มีเพียงบริเวณใกล้เคียงตัวจากที่ดินเจ้าของเดียวกันทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการมีสิ่งส�性ทางธรรมชาติอยู่ เช่น ซึ่งโครงการจะพยายามห้ามผู้คนลงและน้ำเสียที่แห้ง การนำบัวตัดและวางโครงการผ่านทางอุโมงค์ทางสิ่งแวดล้อมประปาระบบท่อ กางตัวทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการต้องถ่าง และไส้ระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่โครงการจะถูกห้ามนำเข้า หากมีน้ำจะนำไปเรียบด้วยจุล瞞ส่วนลดของโครงการและทำการปล่อยต่อไป</p> <p>น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคทั่วไป ได้แก่ การล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ 1.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ำเสียต้องถูกนำมาปริมาณไม่มากและจะปล่อยทีมูลติดต่อพื้นที่ทางน้ำเสียจากห้องส้วม 0.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะนำไปติดต่อพื้นที่น้ำเสียสำเร็จรูปแบบติดต่อกันโดยตรง ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายน้ำผ่านทางอุโมงค์สู่สาธารณะประปาระบบท่อ ดำเนินการด้วยตัวเอง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

≡ SAN SIRI

บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)
๙๘๐๐๖๔ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เที่ยงแก้ว)
ผู้รับมอบหมาย
บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นายวิวัฒน์ พูลบุญ)
ผู้อำนวยการตามสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนอรอล เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบร่วมกับกลุ่มมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการ โครงการจัดสรรที่ดิน เนื้อที่ดินที่ได้รับประโยชน์และเสียหายตามที่ระบุไว้ในเอกสารต่อไปนี้

ឧបករណ៍រក្សាសម្រាប់ សំគាល់អនុមេដច្ចាត់ថាម		អត្ថបទព័ត៌មាននៃការងារ	មាត្រារាជរដ្ឋបាលនៃការងារ
1.6 ពាណិជ្ជកម្ម (តួ)	អត្ថបទព័ត៌មាននៃការងារ	អត្ថបទព័ត៌មាននៃការងារ	អត្ថបទព័ត៌មាននៃការងារ

卷之三

USE OF HUMIC SUBSTANCES IN PAPER

ເຕືອນ ຂໍ້ຂ່າວາດນ 2564..

(ପ୍ରକାଶକ ନିମ୍ନଲିଖିତ)

លេខេត្ត នានា ស្រុក ជំរាប់ចិន (ខេត្តមេប្រា)

(ပြရမိန္ဒရီ
နှစ်တောင်)

မြန်မာရှိသော အချက်အလက် ပေါ်လုပ် ဖြစ်ပါ၏ မြန်မာ

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสร้างท่อส่งน้ำรีไซเคิล เศรษฐกิจ ภาคแม่น้ำ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2 ทรัพยากรัฐวิภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ	<p>เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโขลงครัวจะอยู่ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลบางภูแล สามารถแพร่ลงสู่แม่น้ำป่าสักได้โดยรอบส่วนใหญ่ไปรับประโยชน์เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อยู่อาศัยที่สำคัญที่สูงและพื้นที่แห้งแล้ง ตั้งนั้น การดำเนินโครงการในระยะยาวร้าง จึงไม่อาจให้เกิดผลกระทบต่อระบบน้ำศาสตร์น้ำได้ต่างๆ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ก่อสร้างโขลงครัวมีกิจกรรมเป็นพื้นที่รกรากที่ผ่านการปรับพื้นที่แล้วบางส่วน จากการสำรวจสำรวจไม่ใช่พื้นที่โขลงครัวไม่พบพรมะโนไม่พบพื้นที่โขลงครัวแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินโครงการไม่ระยะก่อสร้างไม่อาจให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตบนภูเขาน้ำที่พบบ่อยในโขลงครัวมีน้ำที่ก่อสร้างโขลงครัวการรักษาแม่น้ำของชาวกัน้ำได้โดยรอบ มีการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้มีพืชพรรณมากสัดว่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสอดร์ที่หายา สัตว์น้ำที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ได้แก่ กิ้งกือ นา (Birds) ได้แก่ นกต้อยตัวดี และแมลง (Insects) ได้แก่ มดตัวหรือแมดตัวขาว ทั้งนี้ สัตว์น้ำที่พบหงหง模ไม่มีคุณค่าสูงสุด สำคัญคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด รวมทั้งไม่จดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้สูญพันธุ์ (Near threatened) ตามบัญชีรายการซึ่งออกโดยอนุสัญญา "ไซเตส (Cites) และข้อบังคับไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ต่างๆ พบเป็นชนิดที่มีการเผยแพร่กว่าชาติที่ต่างๆ ขอยกเวทไทย ตั้งนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่อาจให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่า 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบ 		

SANSIRI
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เที่ยงแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวอุตสาหะ บุญมาก)
ผู้อำนวยการต้นสังเหตอสูม
บริษัท พอคท เอ็นไพร์แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมิน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการสูงแกว่งล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการสูงแกว่งล้อม [ครองการจัดสรรที่ดิน เครื่องมือสิริ
กิ่งแก้ว (ไม่ลีบหมาด) ลงรายละเอียดโดยรวม] ของนิรัชนา แสนสิริ จำเกต (มหาสาร) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

卷之三

GARIBOLDI

卷之三

ເລື່ອມພາກອອນ 2564

236 प्राचीन विज्ञान

หนังสือเรียนภาษาไทย

ເລືດອານ ທະນາຄົມ 2564..

၁၃၂

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินมาตรฐานและแก้ไขผลการประเมิน มาตรฐานการจัดการด้วยความต้องตามตรวจสอบผลการรับบัญชีของแต่ละหน่วยงาน โครงการจัดสรรงานที่นิเทศฯ เก้าองค์กร (เบ็ดเสร็จและรายละเอียดองค์กร) ของบริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ (ต่อ)

องค์ประกอบบทบาท ล้วงแลดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณลักษณะใช้ประโยชน์และคุณค่าต่างๆ	<p>3.1 การใช้เวลา</p> <p>ในเชิงการก่อสร้าง น้ำใช้ของโครงการจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง โดยโครงการจะใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก ซึ่งก่อให้เกิด ผู้คนจำนวนมากที่ต้องเดินทางมาแรงงานและเปลี่ยนถ่ายภาระทางการเดินทางไปกลับบ้าน ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> การใช้หัวสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง การใช้หัวเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน การใช้หัวเพื่อการอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟก่อสร้าง พิจารณาจากจำนวนงาน สูงสุด 40 หัน และมีอัตราการใช้หัวสำหรับคนงานที่พักห้องพักพื้นที่โครงการห่างจากบ้าน 50 กิโลเมตร/วัน (Metcalf & Eddy Inc, 1997) ตั้งนี้จะมีการใช้หัวประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนหัวดีไซน์รับเหมาจะก่อสร้างหัวดีไซน์รับเหมาที่หัวห้องน้ำที่หัวห้องน้ำ การใช้หัวเพื่อการก่อสร้าง <p>กิจกรรมการใช้หัวเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เช่น ผู้สมบุกเบิกเมืองและบ่มต้นต่อต้านการก่อสร้างของโครงสร้างใหม่หรือไปซื้อต่างๆ การนี้จะพรมพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการใช้หัวประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>ดังนั้น โครงการมีความต้องการใช้หัวห้องน้ำทั้งหมด ในช่วงก่อสร้างประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีห้องน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ห้อง สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการได้มากกว่า 2 วัน ดังนั้น ผลกระทบด้านการใช้หัวไวน้ำจะลดลงต่ออุบัติเหตุใดเหตุหนึ่งอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(1) รณรงค์ให้คุณงานมีการใช้หัวอย่างประหยัด</p> <p>(2) โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำรองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ห้อง เพื่อก่อสร้างของโครงการ จัดให้มีห้องน้ำสำรอง 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ห้อง เพื่อการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีห้องน้ำสำรอง 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ห้อง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในบ้านพักคนงาน</p> <p>(4) จัดเตรียมกระดาษสำหรับล้างปากน้ำ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างปากน้ำได้ในปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยข้าวทิ้งอย่างปละปะระไบชัน</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>เดือน ธันวาคม 2564..... บริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน) เดือน ธันวาคม 2564..... (นางสาวพัชริน เที่ยวน้ำ) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน)</p>

บังคับใช้ในประเทศไทย ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจตามตรวจสอบผลการติดตามสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงานที่ดิน เนื้อร่องที่ดิน เกาะแก้ว (เบรลล์ยนแบลล์รัฐฯ) ของบมริษัทโครงการ ขอเสนอพิจารณา สำนักงานอัยการอาชญากรรม สำนักงานอัยการอาชีวคุก (มหาชน) ระยะห้าอั้นรั้ง (ต่อ)


องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและดุถังค่าต่างๆ		ผลการทบทวนน้ำหนักของพัฒนาทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการรีวิวของกันและกันเชิงผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการ
3.1 การใช้ชีวิต (ครก)	2) การใช้ชีวิตอย่างมีความพึงพอใจของคนงานก่อสร้าง การใช้ชีวิตอย่างมีความพึงพอใจของคนงาน สามารถประเมินได้จากปริมาณของคนงานก่อสร้าง สูงสุด จำนวน 40 คน และอัตราการใช้ไฟฟ้า 200 กิโลโอน/วัน ตั้งแต่นั้น ปริมาณคนที่ใช้ของคงเหลือก่อสร้างบึงเพียงบ้านพักคนงาน ประมาณ 8 ลูกบ้าน/km² เมตร/วัน ผู้ดูแลหมู่บ้านจะจัดให้มีบ้านพักคนงานตั้งแต่ห้องละ 10 ลูกบ้าน/km² เมตร จำนวน 1 ปล. เพื่อสำรองผู้ได้ใช้บ้านพักคนงานในกรณีประมาณ 1 วัน	1) ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินในระหว่างการก่อสร้างและโครงการ 1) ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินที่พักอาศัยในโครงการ ประจำ 2 ส่วน คือ ¹ น้ำเสียที่จะเก็บตัวในน้ำท่วงทางการก่อสร้างและตัวในโครงการ น้ำเสียที่เก็บตัวจากคนงานก่อสร้าง ฝีปะระมาณ 2.0 ลูกบ้าน/km² เมตร/วัน (ติดตากันอยู่ต่อกัน) 100 ของปริมาณน้ำใช้เพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็นน้ำเสียจากการอุปโภค ที่ไม่แนะนำแก่การหอยสิ่งมีชีวิต ไม่แนะนำให้เสียจากการอุปโภค หรือจัดการคนงานพักอาศัย อยู่ภายนอกที่โครงการ - น้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป ได้แก่ การล้างทำความสะอาดและยาาาเมีย ประมาณ 1.36 ลูกบ้าน/km² เมตร/วัน (น้ำจากการห้องน้ำส้วง 33.90 ลิตร/คน/วัน) ซึ่งน้ำเสียต้องถ่ายลงส้วม ปริมาณน้ำเสียมากและจะปล่อยศีริมูลติดตัน	(1) จัดให้มีห้องลักซ์ที่ใหญ่กว่าห้องน้ำปกติในส่วนที่ต้องห้องน้ำ เพียงพอ จำนวน 5 ห้อง สำหรับบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง และ บ้านพักคนงาน (2) ผู้ดูแลหมู่บ้านจะจัดให้มีห้องน้ำบ้านพักคนงาน เสียส่วนแรกจะแบ่งเดิมมาห้องน้ำที่มี ตัวถังอยู่ติดกันอยู่ร่วงหน้าเสีย [ต.] 1 ลูกบ้าน/km² เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง แบ่งชุดให้มีห้อง น้ำบ้านพักคนงานเดิมอย่างต่อเนื่อง ชนิดต่อตัวถังยึดติดกันอยู่ร่วงหน้าเสีย ร่องรับน้ำเสียได้ 10 ลูกบ้าน/km² เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด สำหรับบ้านพักคนงาน น้ำ ² เสียที่ผ่านการบำบัดแล้วออกท่อระบายน น้ำเสียการน้ำดื่มน้ำ	- ตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐาน ของ BOD ₅₀ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจัดให้มีห้องลักซ์ที่ส้วม จำนวน 5 ห้อง (8 คน/ห้อง) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายน้ำผ่านทางท่อระบายน้ำด้วย วางแผนและติดตาม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่ง มลพิษ	น้ำเสียที่จะเก็บตัวในน้ำท่วงทางการก่อสร้างและตัวในโครงการ 1) ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินที่พักอาศัยในโครงการ น้ำเสียที่เก็บตัวจากคนงานก่อสร้าง ฝีปะระมาณ 2.0 ลูกบ้าน/km² เมตร/วัน (ติดตากันอยู่ต่อกัน) 100 ของปริมาณน้ำใช้เพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็นน้ำเสียจากการอุปโภค ที่ไม่แนะนำแก่การหอยสิ่งมีชีวิต ไม่แนะนำให้เสียจากการอุปโภค หรือจัดการคนงานพักอาศัย อยู่ภายนอกที่โครงการ - น้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป ได้แก่ การล้างทำความสะอาดและยาาาเมีย ประมาณ 1.36 ลูกบ้าน/km² เมตร/วัน (น้ำจากการห้องน้ำส้วง 33.90 ลิตร/คน/วัน) ซึ่งน้ำเสียต้องถ่ายลงส้วม ปริมาณน้ำเสียมากและจะปล่อยศีริมูลติดตัน	- น้ำเสียจากการหอยสิ่งมีชีวิต ประมาณ 0.64 ลูกบ้าน/km² เมตร/วัน (น้ำจากการห้องน้ำตัวถัง 16.10 ลิตร/คน/วัน) จะนำบ่อโดยทั่วไปบ่อต้นน้ำเสียสำหรับบ่อแยกแบบเดิมของคนงานที่มี ตัวถังอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 ลูกบ้าน/km² เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เนื่อง จากบ่อที่น้ำเสียที่มีค่า BOD ₅₀ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจัดให้มีห้องลักซ์ที่ส้วม จำนวน 5 ห้อง (8 คน/ห้อง) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายน้ำผ่านทางท่อระบายน้ำด้วย วางแผนและติดตาม	SANS	SANS

卷之三

លេខាជន 2564.

(*ବ୍ୟାକିନୀ ପଦ୍ମମଲାଙ୍ଗନ*)

ສາທາລະນະລັດ
ລາວ



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบทบทวนแล้วมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางเคมี (เบสิค) และภัยคุกคาม (เบสิค) ของบริษัทฯ สำนักงานที่ดิน จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2564

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรื้อถอนและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและปฏิริบุณ (ต่อ)	<p>2) ผู้เสียจากกิจกรรมก่อสร้าง น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง (5 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วน ห้องน้ำรวมเป็นส่วนของลักษณะเดียวกัน เช่น น้ำที่ใช้ในการซักร拧ห้องน้ำ อีกส่วนหนึ่งจะระบายน้ำหรือซึมลงดิน เช่น น้ำที่ใช้ในการบ่มต้นไม้ที่ น้ำดูดซึมน้ำและดักน้ำที่มาจากการพ่นหัวดูดซึมน้ำของ เป็นต้น สำหรับน้ำที่ใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างส่วนน้อยที่เป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการซักร拧 เครื่องเสื้อและอุปกรณ์ที่ซึ้นในห้องก่อสร้างแต่ละวัน จะถูกนำไปให้ซึมลงดิน</p> <p>3) ผู้เสียจากกิจกรรมก่อสร้าง สำหรับปัจจุบันน้ำเสียจากห้องน้ำก่อสร้างแบ่งเป็น น้ำ เสียจากส้วมและน้ำเสียจากการอาบน้ำหรือหัวล้าง ปริมาณน้ำเสียจากส้วม สำหรับบ้านพักคนงาน มีปริมาณ 0.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผู้รับเหมาจะจัดให้มี ห้องส้วม จำนวน 5 ห้อง (8 คน/ห้อง)</p> <p>ปริมาณน้ำเสียจากส้วมและจากการอาบน้ำหรือหัวล้างที่ร่วงเข้าบ้านพัก คนงาน มีปริมาณ 7.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผู้รับเหมาจะจัดให้มีการบำบัดโดยใช้ ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับรับประทานเพิ่มเติมอย่างน้อย 3 ตัวถัง ที่สามารถ รองรับน้ำเสียได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD₅ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบุรายชื่อผู้ ห้องน้ำผ่านเอกสารแนบท้ายไว้</p> <p>ผลกระทบทั่วไป ผลกระทบทั่วไประดับต่ำ</p>	<p>(3) จัดให้มีคนงานตรวจสอบประจำบ้านผู้เสียเป็นประจำ หากมีการร้องเรียน ประจำวัน หากน้ำโสโครกในบ้านบ้านใด น้ำเสีย สำหรับบ้านที่มีคุณภาพดีอยู่ติดต่อรับผู้รับผู้เสียไป</p> <p>(4) จัดให้มีคนงานตรวจสอบทำความสะอาดห้องส้วม ประจำวัน สำหรับบ้านที่ห้องน้ำรั่วซึม สะอาดด้วยวิธีที่ห้องน้ำไม่แห้งสนิท รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง เมื่อการรักษาความสะอาดเสร็จ ผู้รับเหมาจะรื้อ จะต้องให้รับผู้รับผู้เสียไป ถังบำบัดน้ำเสียให้หมด แล้วรับผู้รับผู้เสีย เรียบร้อย</p> <p>(5) เมื่อการรักษาความสะอาดเสร็จ ผู้รับเหมาจะรื้อ จะต้องให้รับผู้รับผู้เสียไป ถังบำบัดน้ำเสียให้หมด แล้วรับผู้รับผู้เสีย เรียบร้อย</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


SANISIRI
บริษัท แอนเซอร์ จำกัด (มหาชน)
ลงนาม รับทราบ 2564.

เดือน กันยายน 2564.

(นางสาวพัชริน เนียมแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แอน瑟 จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.

(นางสาวกานดา นุชญา)
ผู้อำนวยการตัวแทนตรวจสอบ
บริษัท ภูเก็ต อีโนเวชันเมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด



PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.
บริษัท พูเก็ต อีโนเวชันเมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมิน มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมาย แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการจัดสรุปที่ดิน เศรษฐกิจ
ทางแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงงาน) ของริชชา แสงสันติ จันกด (มหาชน) ระยับก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.3 การระบายน้ำและน้ำอยู่น้ำท่วม	<p>การระบายน้ำและน้ำอยู่น้ำท่วมบริเวณพื้นที่กำรสั่งโกรงการ ในการเดินพื้นที่เดินทางในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจนำไปสู่การชะล้างดินด้วยน้ำที่ไหลลงมาได้</p> <p>เพื่อรับรองความน่าเข้าบ่อบอตตัคติกอน/หน่วงน้ำที่โครงการจะจัดให้เกิดการชะล้างดินด้วยน้ำที่ไหลลงมาได้</p> <p>โครงการออกสั่งเรียนชี้แจง เตือน โครงการจะจัดให้มีการระบายน้ำได้โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรับรองความน่าเข้าบ่อบอตตัคติกอน/หน่วงน้ำ บริเวณ 858 ถูกบากกิเมตร สำหรับตัวตัคติกอนติด กว่า 7 ราย และศูนย์ขยะก่อนระบายน้ำผ่านทางน้ำจะจำยอม ก่อนออกสั่งร่าง ออกสั่งสาธารณะโดยชั่วคราว ดำเนินพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น โครงการจะหยอดสร้างระบบสาธารณูปโภคต่อๆ กันไป ให้สามารถใช้สำหรับช่วงต่อเนื่องของการก่อสร้าง ให้สามารถใช้สำหรับช่วงต่อเนื่องของการก่อสร้างพื้นที่โกรงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป นอย่างไรก็ตาม ให้สามารถใช้ต่อตั้งตระหง่าน/หน่วงน้ำเป็นประจำ ทุกเตือน ตลอดระยะเวลาที่กำรสั่งโกรงการ ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้</p>	<p>(1) จัดให้มีการระบายน้ำได้โดยรอบพื้นที่โกรงการ เพื่อรับรองความน่าเข้าบ่อบอตตัคติกอน/หน่วงน้ำที่ไหลลงมาได้</p> <p>โครงการออกสั่งเรียนชี้แจง เตือน โครงการจะจัดให้มีการระบายน้ำได้โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรับรองความน่าเข้าบ่อบอตตัคติกอน/หน่วงน้ำ บริเวณ 858 ถูกบากกิเมตร สำหรับตัวตัคติกอนติด กว่า 7 ราย และศูนย์ขยะก่อนระบายน้ำจะจำยอม ก่อนออกสั่งร่าง ออกสั่งสาธารณะโดยชั่วคราว ดำเนินพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น โครงการจะหยอดสร้างระบบสาธารณูปโภคต่อๆ กันไป ให้สามารถใช้สำหรับช่วงต่อเนื่องของการก่อสร้าง ให้สามารถใช้สำหรับช่วงต่อเนื่องของการก่อสร้างพื้นที่โกรงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป นอย่างไรก็ตาม ให้สามารถใช้ต่อตั้งตระหง่าน/หน่วงน้ำเป็นประจำ ทุกเตือน ตลอดระยะเวลาที่กำรสั่งโกรงการ ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้</p> <p>(2) ยกระดับมาตรฐานด้านที่สะสมในนปอพัฒน์ ประจําจําถูกตัดขาด</p>	<p>- ตรวจสอบว่ามีมาตรการใดบ้าง ลงพื้นที่เข้าบ่อบอตตัคติกอน/หน่วงน้ำที่ไหลลงมาได้</p> <p>ท่อระบายน้ำข้อมูลของโครงการ หรือไม่ หากสั่งดำเนินการต่อไป ก่อสร้าง</p>

SANSKRIT

ပဋိဘဏ္ဍာ ၁၇၂၅၊ ၁၇၃၀ (ပရန်)

ເມືອງຫຼວງຈຳ 2564

(ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԻՆԴԱՍՏՐԱԾԻՒՆԻ)

ເຕືອນ ພົມວາດນ 2564



၁၃၂၈ မြန်မာ အမျိုးပြည်တော်ဝန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ အမှားအသံ အမျိုးပြည်တော်ဝန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ အမှားအသံ

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดของเชื้อราติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดตามที่วางแผนไว้ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดสรรงานนี้ โครงการจัดสรรงานนี้มี โครงการจัดสรรงานที่ ๑ เตรียมจัดสรร
โครงการ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสงสีริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

MANIKI PUBLIC COLLEGE LIBRARY

卷之三

(ເງິນຕະຫຼາດ ອົບປະກອດ ສະຫວັນທະນາ)

ក្រសួងពេទ្យ

ເຕືອນ ຂັ້ນວາດມ 2564..


မြန်မာပြည်တော်ဝန်ကြံးအဖွဲ့၏အမြတ်ဆင့်မှုပါ။

ตารางที่ 2 สรุปผลการทวนสอบ มาตรการรับรองกันและแก้ไขผลการทบทวน รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบตามมาตรฐานของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงานศึกษาดูงาน เศรษฐกิจ วิสาหกรรมและเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (มหาชน) ระยะห้าปี (ต่อ)

U.S. AIRWAYS GROUP (UFGS) /
U.S. AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED

ເຊື້ອນໄສ ພັນວາຄມ 2564.....
(ໄກສາພັນຍົງເກົ່າ)
ຜູ້ປະມອບຢ່ານຈຸ

ເຕີອນ ຂໍ້ຂ່າວາຄມ 2564..



(**ପ୍ରାଚୀନ ହୃଦୟମେଲେଖାରୀ**)

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละรายการติดตามตรวจสอบผลการระบาดสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงรีด้าน เศรษฐกิจ
แก้ไข (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้าง) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบหน้างาน สิ่งแวดล้อมและดูดซึมค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะและน้ำเสีย ^(ต่อ)	<p>3) ขยายสำหรับบ้านพักอาศัย</p> <p>ดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการสร้างสูงสุด 40 ศูนย์ คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอย สูงสุด 300 กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน)</p> <p>ผู้รับเหมาจะจัดตั้งห้องรับขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 9 ถัง โดยได้แบ่งเป็นห้องรับขยะ จำนวน 4 ถัง ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะทั่วไป อย่างละ 2 ถัง และขยะอันตราย จำนวน 1 ถัง บริษัทรับภาระค่าเช่าห้องรับขยะประมาณ 2,160 ลิตร ต่อเดือน ค่าเช่าห้องรับขยะต่อเดือน 11 วัน 13 วัน 15 วัน และ 4,500 วัน ตามลำดับ สำหรับถังขยะ ของโครงการจะมีผู้มาใช้บริการที่บ้านน้ำดื่มน้ำและกางเกงส้วมสีสัน โดยผู้บุคคลภายนอกจะเข้ามาใช้บริการที่บ้านน้ำดื่มน้ำและกางเกงส้วมสีสัน โดยผู้บุคคลภายนอกจะเข้ามาใช้บริการที่บ้านน้ำดื่มน้ำและกางเกงส้วมสีสัน ตามกำหนดเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนด ดำเนินการก่อสร้างอย่างระมัดระวังลดการปล่อยไปในระบบน้ำ</p>	<p>มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	มาตรการป้องกัน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

≡ SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวพัชรินทร์ เกษบันน้ำ)
ผู้รับมอบหมาย

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....


(นางสาวพัชรินทร์ เกษบันน้ำ)
ผู้รับมอบหมาย

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้รับมอบหมาย

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมิน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจตามตัวกราฟติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงานศิลป์ ศรีราชาสิริ
ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จังหวัด (มหาชน) ระยะยาวต่อไป (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และการกำกับดูแล	มาตรการป้องกัน และการกำกับดูแลตามตราสออม ผลกำไรที่สิ่งแวดล้อม
3.5 ผลิตภัณฑ์และไฟฟ้า และคุณค่าทางฯ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผู้ประกอบการต้องดำเนินการข้อใดข้อใดเพื่อรักษาจราจรสภาพไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>(1) การใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การต่อเครื่อง สähาระเบิดเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ และไฟฟ้าแสง อาทิตย์</p> <p>(2) การใช้ไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างและ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ</p> <p>การใช้ไฟฟ้าของโครงสร้างไม่ผลักดันหกต่ำต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน ข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าขององค์การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ เนื่องจากปริมาณไฟฟ้า ด้วยการใช้ห้องรับน้ำจ่ายไฟให้กับผู้ประกอบการและบ้านเรือนในภูมิภาค จังหวัด ภูเก็ต มีความสมมารถให้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>มาตรการป้องกัน และการกำกับดูแล</p> <p>(1) เสือโคไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ แบบประยุกต์พัฒนา การติดตั้งปลั๊กกระแสไฟฟ้าต้อง ถูกต้องตามมาตรฐาน กำชับให้ดำเนินใช้ไฟฟ้าอย่างประหลาด</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>มาตรการติดตามตราสออม ผลกำไรที่สิ่งแวดล้อม</p>

RISANSA

ເວັບໄກ ເງິນທີ່ໄດ້ (ຫຼາຍ)

ເຕືອນ ກົດວາຄມ 2564.....
(ໄຊເສດຖະກິນ ເຊຍແກ້ວ)
ຜູ້ຮັບອະນຸຍາຍ
ນາງິບັນ ໂພນທີ່ຈຳກັດ (ມະຫາວຸນ)


ເຕືອນ ພັນວາຄມ 2564..



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบตามมาตรฐานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสร้างที่ดิน เครื่องจักรและเครื่องจักร ไฟแยก (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้าง) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะท่อสิ้นรัง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมิน
3.6 การจราจร และคุณค่าต่างๆ	การขับเคลื่อนสิ่งสกปรกในช่วงการก่อสร้างที่ดินทั้งหลัง ชนบกทางสาย กว.3030 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่โครงการ การขนส่งสิ่ง ของประมวลวัสดุ 13 เที่ยว การขับเคลื่อนสิ่งสกปรกในช่วงการรื้อถอน ก่อสร้าง โดยทางโครงการติดตั้งห้องน้ำพัสดุสำรองบริเวณ ทางเข้า-ออกเพื่อก่อสร้าง เพื่อย้อมกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดมา กับเศษวัสดุและจัดการงานได้คุยกันระหว่างวัสดุทั้งสองฝ่าย เข้า-ออกโครงการ	(1) ใบอนุญาตออกเส้นทางเดินดินชนชั้น ฉบับต่อตัวมีเรื่องของ รับประทานไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยห้ามนำเข้าบ้าน รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วมีต่อไป (2) ระบุเวลาการขับเคลื่อนห้องน้ำ 9.00-16.00 น. ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วง ชั่วโมงรุ่งค่ำวัน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 9.00-16.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมี ความจำเป็นต้องมีการขนส่ง เช่น ภาระน้ำสิ่งของคงเหลือต ผู้เช่าและเจ้าของที่ดิน โครงการจะแจ้งผู้เช่าและเจ้าของที่ดิน ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แหล่งของน้ำมูกไม่ไปยังเข้า พนักงานจราจร โดยจะติดตัวเมืองส่วนอย่างเดียวของ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุด ดำเนินการขนส่งสิ่งสกปรกทั้งหมด	- ใบอนุญาตออกเส้นทางเดินดินชนชั้น ฉบับต่อตัวมีเรื่องของ รับประทานไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยห้ามนำเข้าบ้าน รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วมีต่อไป - ใบอนุญาตออกเส้นทางเดินดินชนชั้น ฉบับต่อตัวมีเรื่องของ รับประทานไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยห้ามนำเข้าบ้าน รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วมีต่อไป
	การประเมินปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้าง พิจารณาจาก บริเวณ周ที่ตั้ง-รองรับที่โครงการ โดยห่วงที่มีการก่อสร้างจะมีปีน ช่วงที่มีการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ คือ ประมาณ 13 เที่ยว/วัน (คัน/วัน) ไน กรณีเส้นรั้วที่ดิน รัฐทั้ง 13 คัน เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างพัร์มาร์ก ทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมง คิดปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการ เท่ากับ 13 คัน/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 22.1 PCU/ชั่วโมง (13x1.7)	(3) รับประทานพื้นที่สูงกว่าขนาดที่ต้องการ มีค่าใช้เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่มีส่วนตัว อย่างน้อย 1 วัน แต่จะต้องดำเนินการโดยติดต่อผู้เช่าและเจ้าของที่ดิน	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 2564..... บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) SANSHI PUBLIC COMPANY LIMITED ต.โยน บ้านวัด 2564..... นายสุวัฒน์ เที่ยวนากา ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSHI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSHI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้อำนวยการบริษัท นฤบดี
ผู้อำนวยการตัวแทนเขตส้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็น ไวรอนเมเนทอล เทคโนโลยี จำกัด

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 2564.....

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงต้องมีการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งในส่วนของการดำเนินการนั้น ให้คำแนะนำดังนี้

EDUCATIONAL ASPECTS OF THE CULTURE

ପ୍ରକାଶକ

(ପ୍ରମାଣିତ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ)

၆၂၁။ ပုဂ္ဂန်များ

卷之三

អាជីវកម្មសាខាអំពីរបាយការណ៍ និងអភិវឌ្ឍន៍
ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 2 สรุปผลการแบบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการตามมาตรฐานของบริษัทฯ ของแก๊ส (ไฮโดรเจนและออกซิเจน) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	การประเมินปริมาณการจราจรในระยะที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจะมีเป็นช่วงที่มีการเข้า-ออกสูงสุด ต่อ ประมาณ 26 เที่ยววัน (คัน/วัน) ในกรณีเส้นเลวร้ายที่สุด จะถึง 26 คัน/ชั่วโมงที่ก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมดคาดภายใน 1 ชั่วโมง คิดเป็นนาทีการจราจร สูงสุดของโครงการเท่ากับ 26 คัน/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 44.2 PCU/ชั่วโมง (26x1.7)	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


≡ SAN SIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANTOSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน ธันวาคม 2564

(นางสาวพัชริน เผือกน้ำ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564

(นายวิวัฒน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไซด์เอนเนอร์ยี จำกัด



ลายเซ็นของผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม


ลายเซ็นของนายวิวัฒน์ บุญญา

SANGIR
SUNGAI SINGA (LIMA)

ເຕັມ ບົນກາຕູມ 2564.

(ແກ່ສາທິພະນຸລາ ເຖິງແກ້ວ)
ຜູ້ຮັບອຳນາຈ

ເຕືອນ ຂົນວາດມ 2564...



ရှိခိုင် အောက်မှာ မြန်မာ လူများ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သော အမြတ်ဆုံး အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။

ตารางที่ 2 สรุปผลวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อความต้องการของมนุษย์และการจัดสรรทรัพยากรดับเบิลยูเอ็ม ตามมาตรฐานสากล ของประเทศไทย สำหรับสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรทรัพยากรดับเบิลยูเอ็ม เศรษฐกิจ
เกษตรกรรม ภาคอีสาน ประเทศไทย (มหาชน) ระยะที่ 1 (ต่อ)

SAN SRI

ເຕືອນໄພ ປັນຍາ



(ପ୍ରାଚୀନତାକାଳୀନ)

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

မြန်မာ့ရွှေချောင်းမြတ်များ၊ မြန်မာ့ရွှေချောင်းမြတ်များ၊

ตามตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่มีผลต่อความต้องการติดตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจัดสรรที่ดิน เศรษฐกิจ เกษตรภาคอีสานรายเดือนโดยต่อไปนี้

CANADIAN PUBLIC COMPANY LIMITED

ເຊື້ອງນາມ

(ପ୍ରମାଣିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼)


ນາງວິໄທກ ແລະ ນາງສິ້ງ ຈົກກົດ (ມູນຄະຫຼາດ)

SANSIRI
සංසිරී පුවත්තල සාම්පූර්ණ ප්‍රසාද
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ເລກທີ່ ၃၄ ຖະຈາດ ၂၅

(ကြပ်ကြပ်ရှင်များ)

၆၂၁။ ရုပ်ပန္တများ



中原文庫

โครงการที่ 2 สุรปัลภาระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการตัดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงหดใหญ่ เศรษฐกิจ
ทางแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังเวตาลล์อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการตัดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
4.2 ความไม่ต่อตัว และอุปทาน้ำมัน (ต่อ)		<p>(5) ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยการ ดึงร้านเหล้าโดยรอบ อาคาร ซึ่งติดผ้าใบหรือตากษัยกันฝุ่น โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายในอิฐไม้เนื่องจากเป็นงานเดิน แสงไฟใน วัสดุร่วงหล่น</p> <p>(6) จัดทำปล่องสำหรับทึบเศษวัสดุ จากชั้นบนลงชั้นล่าง ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ในบริเวณที่อาจเป็น เช่น "เข้าหากลังร้าง" "ลดความเร็ว รถยก" และ "เขตสกัดหมานิรภัย" เป็นต้น</p> <p>(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของ เครื่องจักรอยุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกันภัยต้องดำเนินการอย่างปลอดภัย</p> <p>(8) กำหนดให้ผู้รับเหมาอู่สร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่าง เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>(9) จัดให้มีรถตักเคลื่อนยืนริบานสำนักงานพัฒนาฯ และจุดสำรอง ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง และภาระจ่ายห้ามปรับเร夙ที่พัก คงงาน</p> <p>(10) กำหนดให้ผู้รับเหมาอู่สร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่าง เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>(11) กำหนดระยะเวลาทำงานก่อสร้าง เพื่อยืดเวลา การสร้างความต่อต้องแก่ประชาชน</p> <p>(12) จัดเตรียมรากฐานความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมีให้ บุคลากรภายนอกผ่านเข้า-ออก ภายนอกได้รับอนุญาตและดูแล ความปลอดภัยในพื้นที่</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการตัดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

SANSIRI
บริษัทแสنسิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....


(นางสาวพัชริน เรียวแก้ว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ

บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.

(นายกรุงเทพมหานคร ทรงรัตน์ จักรกฤษณ์)

ผู้อำนวยการตัวแทนเจ้าหน้าที่
บริษัทภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนอรอล เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินมาตรฐาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการตามมาตรฐาน มาตรการจัดการจัดส่วนภูมิภาค โครงการจัดสร้างท่อสื่อสาร โครงการจัดสร้างท่อสื่อสาร เศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงสร้าง) ของบริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุลยค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.2 ความปล่อยด้วย และอาศัยน้ำมันย (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>สำหรับงานพัฒนาโครงสร้างปรับบ้านก่อสร้าง โครงสร้างปรับบ้านก่อสร้างสำหรับการจัดการเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อเครื่องและทรัพย์สิน แสดงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดให้มีการติดตามจสอบประวัติค่านงาน และตรวจสอบสุขภาพผู้คนก่อนก่อสร้างรับเข้ามาปฏิบัติงาน โดยผู้คนงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องได้รับการตรวจเชิงชุดงานจนกว่าจะดีที่สุด</p> <p>(2) ไม่การันตีเส้นทางผ่านพื้นที่ชุมชน ต้องกำราบให้พนักงานขับรถรับ-ส่งคนงานน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนหนาแน่นและโรงเรียน</p> <p>(3) ตามและควบคุมคุณงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันภัยจากมนุษยาless ที่มีภัยการทำร้ายร่างกายและภาระเลขาฯ ระหว่างหัวใจและหัวใจของหรือระหว่างคุณงานกับชุมชนใกล้เคียง</p> <p>(4) กำหนดระเบียบแบบพากนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการสร้างความเดือดร้อนในภูมิภาค</p> <p>(5) ห้ามสูบสูบบุหรี่ในบริเวณสาธารณะ</p> <p>(6) ห้ามมิให้คนงานออกอาบน้ำในที่พักคุณงานของบริษัท 22.00 น.</p> <p>(7) จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด扑滅ไฟเมืองขนาด 4 กิโลกรัม ประจำห้องน้ำ公共ห้องน้ำที่พักคุณงาน</p> <p>(8) จัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไว้สำหรับผู้ต้องรับภัยติดไฟในเบื้องต้นไว้</p> <p>(9) จัดให้มีระบบก๊อกน้ำในบริเวณที่พักคุณงาน ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(10) จัดพาน้ำใช้ ระบายน้ำรวมและกำจัดขยะ นำไปสู่สิ่งปฏิกูลที่ถูกกฎหมายไว้อย่างเพียงพอ เพื่อยืดยาวไม่ให้เกิดแหล่งน้ำที่ซึ่หรือโทรศัพท์ที่</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



(นางสาวอรุณรัตน์ บุญแข้ว)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไซรอนเมเนชั่น จำกัด

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวอรุณรัตน์ บุญแข้ว)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....

SANSIRI
บริษัทแสنسิริ จำกัด (มหาชน)


(นายสุรัษ พัชรินทร์ เชี่ยวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไซรอนเมเนชั่น จำกัด

ອົບປະກາດ
ສະພາບ

เดือน ธันวาคม 2564..



ตรางที่ ๓ สรุปผลการแบบสิ่งแวดล้อม มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลการแบบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้น เครื่องจักรที่ดิน เครื่องจักรหัวรื้อถอน กองบึงกาฬ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรื้อถอนและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ผลกระทบต่อทรัพยากรากภราพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>โครงการประเมินกิจกรรมการประมงที่ติดเนื้อห้องรกรอยอ่าศัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเป็นพื้นที่ธรรมชาติอยู่ในโครงการประเมินอย่างต่อเนื่องที่ดินจัดจ้างนำทรัพยากรื้อถอนมาคาด 113 แปลง ประมาณ 2,000 ไร่ ยกเว้นจุดที่มีการทำลายพื้นที่原有自然 ที่ดินที่คาดว่าจะถูกทำลาย 68.03 ไร่เพื่อนำมาใช้ในการ รวมทั้งรักษาสภาพพื้นที่ดินที่ไม่ได้ถูกตัดออกไว้ให้มากที่สุด ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ</p>	<p>โครงการประเมินกิจกรรมการประมงที่ติดเนื้อห้องรกรอยอ่าศัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเป็นพื้นที่ธรรมชาติอยู่ในโครงการประเมินอย่างต่อเนื่องที่ดินจัดจ้างนำทรัพยากรื้อถอนมาคาด 113 แปลง ประมาณ 2,000 ไร่ ยกเว้นจุดที่มีการทำลายพื้นที่原有自然 ที่ดินที่คาดว่าจะถูกทำลาย 68.03 ไร่เพื่อนำมาใช้ในการ รวมทั้งรักษาสภาพพื้นที่ดินที่ไม่ได้ถูกตัดออกไว้ให้มากที่สุด ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSHI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญญา)

ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....


(นางสาวจุฬารัตน์ นุญญา)

ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)



เดือน ธันวาคม 2564.....



เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญญา)

ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญญา)

ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการรับอังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมืองการจัดสรรงาน (ต่อ)
แก้ก้าว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับอังกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ชนเผ่า กิยา แมลงการเกิด แผ่นดินไหว	(1) บ้านเด็ก พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่รกร้างมีลักษณะทางธรรมชาติหาย ขาดในเขตพื้นที่ เช่น ทรายและดินเคลื่อน เสียงจาก การตัด竹子ไม้ต้น พบแนว ต้นไม้สูงตัวมาก ยุคก่อนหอรัตนรักษ์ จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ภารกุ้งเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่ง เป็นผลลัพธ์ของการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร์ ทางตอน เหนือของประเทศไทย ประมาณโคนโดนเรีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ทำให้ เกิดการสั่นสะเทือน และบ้านตัวภารกุ้งที่เคยรอดมาจากการสั่นสะเทือน รุบ เกิดการทรุดตัวลงและแตกแต่ตัวภารกุ้งเก็ต หลังจากนั้นเมื่อผ่านตัวหารือเกิดการทำบุญที่อยู่อาศัย ในการสั่นสะเทือน ประมาณ 30 ครั้ง รักษาได้ประมาณ 4 ครั้ง และผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวต่อตัวบ้าน ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านสิบสองราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลสารสุนทราบ อำเภอสารสิงห์ธรรมชาติ ประมาณ 200 หลังคาเรือน ต้านทานไม่ถูกหล่อ ชำนาญสถาปัตย เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้อิฐชั้นเดียว ขณะที่บ้าน บางหลังเสียหาย ซึ่งคงอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลสารสุนทราบ จากการตรวจสอบไม่ได้ รับความเสียหายแต่อย่างใด (สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรบัต្រ, 2555) สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากบ้านชุมชนยังคงอยู่ในสภาพเดิม จึงหัวใจเก็ต เป็นระยะทางประมาณ 9.4 กิโลเมตร	(1) จัดสันงานหางานภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่ โครงการที่สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัย ได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีผลกระทบอื่นๆ (2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบริหารสาธารณภัย เพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการอพยพออกจาก อาคารได้ทันท่วงที (3) ติดป้ายประชำสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการ ป้องกันภัยธรรมชาติและติดไฟทางผู้ที่อยู่อาศัย (4) ติดตามช่วงเวลาสารปฏิปักษ์เพื่อเตรียมการ ป้องกันได้ทันเหตุการณ์ (5) จัดให้มีการซ้อมพยพหนีภัยของผู้พักอาศัย และพนักงานในโครงการตัวอย่าง หรือหากจังหวัด มีการฝึกซ้อมอยพยพหนีภัย พนักงานของ โครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมประจำตัวอย เพื่อให้เกิดความเชื่อใจและปฏิบัติตามที่ได้รับ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น และให้มีการซ้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

SANSIRI

บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เที่ยวน้ำว้า)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวกุลรัตน์ บุญญา)

ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูวดล เอ็นไพร์เมเนอรอล เทคโนวิส จำกัด



บริษัท ภูวดล เอ็นไพร์เมเนอรอล เทคโนวิส จำกัด

SANSIRI
សង្គម សាសនា ទេរង (បារាំង)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เต็จอน รัตนวากุล 2564.....
นางสาวพัชรินทร์ เชี่ยวແກງ

เดือน ธันวาคม 2564...



ນັບຕົວກີ່າວິທີກຳເຊົາ ເພື່ອໄກ້ຮູບແບບການຂອງເຫຼືອ ເຫດຜົນຈຳກັດ
ຢູ່ພົມບັນຍາປົກການຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົງລົງ

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการรับอังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตามมาตรฐานเมืองที่ดี เศรษฐกิจ
ทางแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ยังคงดำเนินการและดูแลค่าต่างๆ สิ่งแวดล้อมและดูแลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับอังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการรับสิ่งแวดล้อม
1.4 ส. ก. ห. ภ. ม. อ. ก. ก. ศ บ. ต. น. ย. ม. ว. ฯ. ยา. แ. ล. ะ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	(2) คุณภาพของอากาศเฉลี่ย (PM10) จากการคำนวณ ท่อไอเสียรับထ้อมท่อไอเสียของงานจะทำให้ผู้คนระยะทางไกลเดินทางไปได้ พื้นที่ประมาณ 0.03105 มลลิกรัม/ลูกบาศเก็มเมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เนลล์ 24 ชั่วโมง ให้กับ 0.120 มลลิกรัม/ลูกบาศเก็มเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538) (3) ก๊าซคลอร์นอมอนออกไซด์ (CO) จากการคำนวณ ท่อไอเสียรับထ้อมโดยโครงการจะทำให้ก๊าซคลอร์นอมอนออกไซด์ ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.50008 มลลิกรัม/ลูกบาศเก็มเมตร ซึ่งก๊าซคลอร์นอมอนออกไซด์ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคลอร์นอมอนออกไซด์ เนลล์ 1 ชั่วโมง "ไม่เกิน 34.2 มลลิกรัม/ลูกบาศเก็มเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538) ดังนั้น ผลกระทบต้านทานจากอากาศในระดับนี้หากการต่อซุ้มชนบทอยู่ใกล้จุดปล่อยในระดับต่ำ		
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากภาระจราจรที่เข้า-ออก หน้าโครงการ น้ำ蛾จากโครงการเป็นภาระกับภาระก่อนกิจกรรมประเพณีจัดสร้างที่ดินเพื่อท่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของการทดสอบสมรรถนะเยี่ยม ประกอบกับเสียงจากภาระจราจรเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นปกติ ประจำจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้และเสียงรบกวนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยทางจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ ประมาณ 50 เมตร ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2562 โดยร่องรอยจุดตรวจจับต้องการต่อไปเสียงเดียวกัน 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.40 dB(A) ดังนั้น จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบในระยะดำเนินการ	เตือน รับทราบ 2564..... นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว ผู้ร่วมมอบอำนาจ บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)	นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว (นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว) ผู้ร่วมมอบอำนาจ บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)
		นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว (นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว) ผู้ร่วมมอบอำนาจ บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)	นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว (นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว) ผู้ร่วมมอบอำนาจ บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)

นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว (นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ
บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)

เตือน รับทราบ 2564.....

(นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว)

ผู้ร่วมมอบอำนาจ

บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)

นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว (นายสุวพัชริน เกี่ยวแก้ว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ
บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการบังคับใช้ผลกระบบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยโครงการจัดสรรที่ดิน เครื่องซึ่ว
ไก่แก้ว (เบร์ยนแบลลงรายเดอิย์โปรดัก) ของบริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม และดูถูกค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากร้ำด้า	<p>ไก่แก้วหลักของโครงการจะใช้สำหรับกระบวนการประปาสำนักงานมีภาร สานานภัย กิจกรรมการใช้ประปาของโครงการไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร น้ำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต่อไปได้</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะอยู่ในพื้นที่โครงการ มี เพียงริมน้ำไหลผ่านตัวโครงการที่ติดเนื้อติดกับทางเดินต้นที่ติดต่อกันหาก ขาดพื้นที่โครงการมีสิ่งของลักลอบขโมยจากน้ำที่ติดต่อกันและก่อให้เกิด[*]ความเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วข้อมูลโครงการจะระบาดถึงส่วนที่ผ่าน สาธารณประโภคและอยู่ทางด้านที่ติดต่อกันอยู่พื้นที่โครงการต้องก่อว่า และ[*] ไก่ลดลงต่ำลงมาจากการน้ำค้างไกด์ไม่รู้จะหาอาหารกันแล้วต้องสูญเสียชีวิต ลงสู่น้ำเสียอยู่ต่อไป</p> <p>น้ำเสียจากบ้านแต่ละหลัง สำนักงานนิติบุคคล ไม่ยอมยาม และส่วนรวม ที่ผ่านการบำบัดขึ้นต้นแม่น้ำ จะถูกหัวรบเริ่มเข้าบ่อนผันน้ำ และเข้มหน้าด้วย เครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible Sewage Pump ให้สูงประมาณบ้านตัวเดียว น้ำเสียรวมที่อยู่บ้านพื้นทึ่งน้ำมีน้ำเสียสำเร็จรูปแบบการอัดเต็มอากาศ – หหมุนเวียนต่อถอน สามารถรองรับน้ำเสียได้ 118 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อน ระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า BOD₅₀ 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ลงอยู่ ตัวจุ่นกานาพน้ำ เพื่อดูร่วงสูงดูดน้ำเสียให้หมดตราช่องน้ำทั้ง สอง ระบบผ่านการจำลองก่อหนอกอกจากส่วนที่ผ่านการประบูรณ์ไยน์ ตัวที่กัน ตะบันดูของโครงการต่อไป</p>	<p>(1) โครงการใช้ไฟฟ้าประจำบ้านประจำสำนักงานมีภาร จึงหัวดูเกิดเป็นแหล่งน้ำให้หลัก (2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบบรรจุ-การอั่งไว้อากาศ ถั่วราภาระของรับน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด (1 ชุด/แปลง) เพื่อรับน้ำเสียจากบ้านและต่อหลัง ป้อม ยามและสำนักงานนิติบุคคล และถังบำบัดน้ำเสียแบบบรรจุ- การอั่งไว้อากาศ ผู้ดูแลการรับน้ำเสีย เสีย 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เพื่อร่วงน้ำเสียจาก สามสี</p> <p>(3) จัดให้มีห้องรับน้ำสำนักงานรีดตัวมันวนน้ำของ โครงการ ขนาดเหล็กสำนักงานยักษ์лага 0.60, 0.8, 1.00, 1.20 และ 1.50 เมตร ความสูงต่อล้อเอียง 1: 1000 (4) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งเป็นถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปแบบการอัดเต็มอากาศ – หหมุนเวียนต่อถอน สามารถรองรับน้ำเสียได้ 118 ลูกบาศก์เมตร/วัน (5) จัดให้มีการหันหัวผ่านน้ำไว้ภายในห้องน้ำ จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 858 ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

= SANSIRI


บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)
4499 บริษัท CCU จำกัด บริษัท

เดือน ธันวาคม 2564.....
๒๕

(นางสาวพัชริน เนียมก้า)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสตนส์ริริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นายวิภาดา บุญญา)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท กุฎี เอ็นไซรอนเมเนจเม้นท์ เครือข่าย จำกัด



25/12/2564

สำนักงานโยธาธิการและехอน潦ภ์
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม

บริษัท กุฎี เอ็นไซรอนเมเนจเม้นท์ เครือข่าย จำกัด

ตารางที่ 3 สูญเสียและตรวจสอบมาตรฐานของกําลังการรับประทานแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สโซฮอล์ ตามมาตรฐานของประเทศไทย เครื่องจักรและอุปกรณ์
แก๊สโซฮอล์ (เบลเยี่ยมและเยอรมัน) ของบริษัท แสตนส์ฟิลด์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกันยายน (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังเคราะห์ และดูดซึมน้ำ (ต่อ)	ผลการทดสอบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรถ (ต่อ)	<p>การระบบนำผู้คนขึ้นไปดูรงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จ้าชั้นหนึ่งค่าเช่า 0.80 บาท/คน และจ้าชั้นสองค่าเช่า 0.70 บาท/คน สำหรับเด็ก 0.40 บาท/คน การ แล้วปล่อยให้ครองการ ค่อนรีตต์ตามแนวโน้มของโครงสร้าง ขนาดตัวเล่นผ่านศูนย์กลาง 0.60, 0.8, 1.00, 1.20 และ 1.50 เมตร ความถูกต้อง 1: 1000 ผ่านอุปกรณ์หน้า ตรวจสอบ เป็นระบบอยู่โดยติดรอบ พื้นที่โครงสร้าง โดยอาศัยการ โน้มถ่วงของโลก (Gravity) ให้ผ่านป้องผนั่นที่มี ตะแกรงตัวช่วยก่อสร้างสูงอย่างน้อย 3 ชั้น โครงสร้างออกแบบแบบห่วงน้ำเพื่อการักษา เก็บน้ำผ่านไว้ภายในบ่อห่วงน้ำ บริเวณ 858 ลูกบาศก์เมตร โครงสร้างได้ควบคุม อัตราการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการใช้เครื่องกำเนิดพลังงานโครงสร้างโดยใช้ วิธีการจัดตั้งชนาตท่อระบายน้ำ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการระบายน้ำได้สูงสุด 0.363 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยใช้ห้องระบายน้ำออกเป็นห้องขนาดเล็ก ผ่าน ศูนย์กลาง 0.8 เมตร ทำให้อัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงสร้างต่ำกว่า 0.14 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทำให้อัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงสร้าง ก่อนจะระบายผ่านการจำยอม และยกสู่ สำรองสาธารณูปโภค ด้านทิศตะวันตกของโครงสร้าง ที่ไป ดังนั้น การดำเนินการจึงส่งผลกระทบต่อพืชพรรณผู้คนในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

≡ SAN SIRI
บริษัท น้ำมันและการค้าระหว่างประเทศ จำกัด (มหาชน)
PANTHIP PUBLIC COMPANY LIMITED

เจริญ รัตนวัฒน์ 2564.....

(นางสาวพัชริน เรืองแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสตนส์ฟิลด์ จำกัด (มหาชน)
ประพัน ภูเก็ต เอ็น ไพรเวทเมมเบอร์ชิป จำกัด

เจริญ รัตนวัฒน์ 2564.....

(นายสุวัฒน์ บุญเจต)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ภูเก็ต เอ็น ไพรเวทเมมเบอร์ชิป จำกัด
CO., LTD.
PANTHIP PRIVATE MEMBERSHIP SERVICES CO., LTD.

จรางที่ 3 สรุปผลการบันสิ่งแวดล้อม มาตรวารป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสร้างอุโมงค์ทางแยก (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพ	<p>ในอดีตจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมการบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการสำรวจและประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พบว่ามีพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ล่อง แหล่งน้ำที่แหล่งน้ำ ดั้งนั้น การดำเนินโครงการในระยะนี้ ดำเนินการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางสัตว์ประหลาดเช่นเดิม</p> <p>1) ทรัพยากร่นไม้</p> <p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ร่วน ภายนอกพื้นที่โครงการพบร่องรอยไม้ไผ่ ต้นกระถินและราก เป็นต้น ทั้งนี้ พบร่องรอยไม้พวนทั้งหมดไม่ได้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ตามพะราชาบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไม่จดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้สูญคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีราษฎร์อนุรักษ์ แบบภาคฤดูร้อน "ไซเตส (CITES) และข้อบัญญัติของประเทศไทย แต่อย่างใด ซึ่งพบร่องรอยไม้ต่างๆ ที่พบเป็นชนิดที่มีการเผยแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะต่อไป จึงไม่ก่อผลกระทบต่อทรัพยากร่นไม้แต่อย่างใด</p>		
2.1 นิเวศวิทยาทางบก			

≡ SANSIRI


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ชั้น 10
อมรพล ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เดือน ธันวาคม 2564

(นางสาวพัชริน เทียนน้ำ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564

(นายวิวัฒน์ บุญพาณิช)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนชั่น จำกัด



นายวิวัฒน์ บุญพาณิช

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนชั่น จำกัด

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงต้องการให้ผู้อ่านได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่ความเห็นเดียวของผู้เขียนคนเดียว แต่เป็นความคิดเห็นของผู้อ่านที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้เราได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง生物	ผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการประเมินกับแนว นักที่หลากหลายตามมาตรฐาน	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อม
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ទ.) และคุณค่าทางน้ำ	<p>สำหรับสิ่งมีชีวิตบนพื้นที่พ犹นบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างโดยรวมการมีน้ำอยามาก เนื่องจากน้ำที่เคยมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่อถ่ายเทน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์เพิ่มเติมที่จะประมวลมาสั่ง ปักษ์เมืองค้าแม่การอนุรักษ์หรือสืบสืบไปที่หลาย สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปใน พื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยแบ่งออกอีก 4 กลุ่ม คือ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ ตรางคากบ้าน อึ่งอ่างบัว และปลาดุก ลั่นวิสัยคลาน (Reptiles) ได้แก่ จิ้งหรีดบ้าน และกึ่งกือ นก (Birds) ได้แก่ นกกระยาง นกเขียว นกแมส แมลง ตัวเมี้ยด และแมลง (Insects) ได้แก่ มดดำหรือมน้ำตาล และแมลงดู ทั้งนี้ สัตว์บกที่พบทั้งหมดไม่มีดัชนีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าดุรุโตง ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด รวมทั้งมีจัดตั้งไว้ใน สถานภาพ สูญพันธุ์นิยมธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์ อย่างถึง (Critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) เม่นวนะสูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้สูญพันธุ์ทาง生物 (Cites) และข้อห้องประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ต่างๆ ถูกสั่งห้าม ห้ามอนุสัญญาไซเตส (Cites) และข้อห้องประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ต่างๆ ถูกห้าม ชนิดที่มีการเผยแพร่องค์ความพิเศษที่สำคัญ ขอประทานท่านฯ ดังนั้น การดำเนิน โครงการที่มีระบบติดตามการจัดการจัดการให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่า</p>	<p>มาตรฐานการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อม</p>

—
—
—
—
—


UETRIN VERSUS EPIRC (LITERATUR)

พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันวาคม ๒๕๖๔

(၃၂၁၉၂၂၆၁ ၁၄၅၂၂၇၈၂၄၂၅၁)

ការងារប្រចាំឆ្នាំ និងការងារប្រចាំខែ និងការងារប្រចាំថ្ងៃ និងការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងការងារប្រចាំសប្តាហ៍

ពេជ្ជរាជក្រឹត 2564



၁၃၂၈ မြန်မာ အမျိုးသမား မြန်မာ အမျိုးသမား မြန်မာ အမျိုးသမား

ตารางที่ 3 สุปพลภาพหมับล็อกแม่ตัวล้อม มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผู้ลักกระทำการสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผู้ลักกระทำการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
 Ikeaw (เบลีนแม่ลึงรายละเอียดโครงสร้าง) ขอยังรักษา แสงสีริ จำากัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสังเวชล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อม
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ชีวิต	<p>1) บริโภคการต้องการน้ำใช้ของโครงสร้าง บริโภคน้ำนำไปใช้ในช่วงต้นฤดูฝน การเกิดจากภัยธรรมชาติทาง เช่น อายุ ศักดิ์ ประมาณ สองสัปดาห์ เถื่องฟ้า ก็จะมีปริมาณน้ำใช้ในโครงสร้างที่สูง มาก แสงสีริใช้ชีวิตอยู่ในส่วนของโครงสร้างที่สูงที่สุด (Peak Demand) เท่ากับ 11.01 117.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 11.01 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) แหล่งน้ำใช้ แหล่งน้ำใช้ของโครงสร้างอยู่บริเวณริบทางลาดฟานที่สูงกว่าชั้นดินที่อยู่ต่ำกว่า โดยไม่ท่อน้ำไปตามโครงสร้างต่อเท้าบ้านท่อของทางประปาส่วนภูมิภาค ผ่านเมืองตระน้ำ ตัวย ก่อสร้างทางลาดต่อส่วนผ่านบ้านพักถาวรสูง 160 มิลลิเมตร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางลาด และผ่านบ้านพักถาวรสูง 110 มิลลิเมตร ไม่ยังคงเก็บน้ำสำรองบนดินที่ดินน้ำดี 2 ลูกบาศก์เมตร ของน้ำตามต่อตะลัง สำนักงานน้ำที่บุคคล บีโอมะม น้ำสำรองบนดินน้ำดี 5 ลูกบาศก์เมตร สำหรับมาตรการสำรองความสำราญที่ติดตั้งไว้ในแหล่งน้ำใช้ในแต่ละวัน ลดลงประมาณ 2 วัน</p>	<p>(1) ฝ่ายธุรกิจ ให้ร่วมกันใช้ระบบเสื้อเชือกใช้สูงสุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของน้ำที่ใช้ จัดให้มีตัวสำรองรองรับน้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น จัดให้มีตัวสำรองรองรับน้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น</p> <p>(2) จัดให้มีตัวสำรองรองรับน้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น จัดให้มีตัวสำรองรองรับน้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น</p>	<p>ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร ของ น้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น น้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ของน้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น</p> <p>ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ของน้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ของน้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น</p>	<p>- ตรวจสอบการร่วมมือในการร่วมมือทุกขั้นตอน - นำประบบใหม่สัมภาษณ์ทุกขั้นตอน ตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ำที่ใช้ในช่วงที่มีน้ำทิ้งต้น ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่มี</p>

SANSIRI
บริษัท แสงสีริ จำกัด (มหาชน)
PHUKET PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เรียมแก้ว)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บุรีรัมย์อำนวย จำากัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

นายวิชิต ภูมิธรรมบทก (นภ.ภูมิ)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูมิ เอ็น ไพรเวท เอ็นฟอร์เมลเซอร์ส จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 สรุปผลการงานสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและแก้ไขผลกระทบตามมาตรฐานผลการประเมินโดยรวม เครื่องมือสิริ
เกาแก้ว (เบสิคแนบรายงานอีดิทโครงสร้าง) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของมาสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	3.1 การใช้ทรัพยากรด ดูแลรักษาที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการมีอยู่แล้วแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.1.1 การใช้ทรัพยากรด ดูแลรักษา (ต่อ)	3) ประเมินความเพียงพอในการให้บริการของระบบบำบัดน้ำเสียภายนอก	<p>ภูเก็ต</p> <p>ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีจำนวนผู้ใช้ 66,592 ราย กำลังผลิตไฟฟ้า 75,000 กิกะวัตต์ในครัวเรือน ปริมาณน้ำผลิต 2,261,791 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ปริมาณน้ำเสียทิ้งจ่าย 2,076,271 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และปริมาณน้ำจืดเท่าๆ 1,369,990 ลูกบาศก์เมตร/เดือน (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต, ภัยยาน 2564) จากปริมาณน้ำใช้ในโครงสร้างประมาณ 117.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 11.01 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.16 ของกำลังการผลิตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคเท่านั้น</p> <p>ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ กรณีหากการวิเคราะห์ในช่วงทำนองการวิเคราะห์ในรายการไม่ส่องผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด</p>	<p>มาตรการมีอยู่แล้วแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

≡ SAN SIRI
บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน ธันวาคม 2564.....
ก. (ก.)

(นางสาวพัชริน เกษยแก้ว)


ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นายสุวชาติ บุญเจ้ารันต์)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเนทเวอร์ก จำกัด



นายสุวชาติ บุญเจ้ารันต์ ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นายสุวชาติ บุญเจ้ารันต์)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเนทเวอร์ก จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการลดผลกระทบตามมาตรฐานพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับที่ดิน เศรษฐีสิริ แห่งแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัทฯ แสตนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดูดค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจดทะเบียนแบบร่องรอย เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากโครงการทั้งหมด ประมาณ 116.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากปริมาณน้ำเสียร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ และไม่ติดน้ำใช้จากสระบำยาน้ำ (ข้อกำหนดด้วยภารกิจส่วนที่ดินทั้งหมด ๖.๕. ๒๕๔๖ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๐)	<p>1) ปริมาณน้ำเสีย เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากโครงการทั้งหมด ประมาณ 116.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากปริมาณน้ำเสียร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ และไม่ติดน้ำใช้จากสระบำยาน้ำ (ข้อกำหนดด้วยภารกิจส่วนที่ดินทั้งหมด ๖.๕. ๒๕๔๖ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๐)</p> <p>2) การจัดการน้ำเสีย</p> <p>น้ำเสียจากห้องน้ำของบ้านแต่ละหลัง จะผ่านถังดักไขมัน ขนาด 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด/แปลง เพื่อดักไขมัน แล้ว排放ออกห้อง ก่อนเข้าสู่ท่อระบายน้ำด้วยน้ำดัน โดยโครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียชั้นต้นแบบเบกรอบ การของรักษาระดับ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) สำหรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) สำหรับน้ำอุ่น แหล่งน้ำที่ดินที่บุบคูล โครงการจัดให้มี ถังบำบัดน้ำเสียชั้นต้นแบบเบกรอบไว้รองรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) เช่นกัน ส่วนที่มีการ เสียได้ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) เช่นกัน สำหรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 50 มิลลิกรัม/ลิตร)</p>	<p>(1) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียแบบเบกรอบ-ภายนอก 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) เพื่อดักไขมัน แหล่งน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) ให้สามารถรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) แหล่งน้ำที่ดินที่บุบคูล โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียชั้นต้นแบบเบกรอบไว้รองรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) เช่นกัน ส่วนที่มีการเสียได้ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) เช่นกัน สำหรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 50 มิลลิกรัม/ลิตร)</p> <p>(2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียชั้นต้นแบบเบกรอบไว้รองรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) เช่นกัน ส่วนที่มีการเสียได้ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) เช่นกัน สำหรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 50 มิลลิกรัม/ลิตร)</p> <p>(3) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียชั้นต้นแบบเบกรอบไว้รองรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) เช่นกัน สำหรับน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 50 มิลลิกรัม/ลิตร)</p>	<p>- ตรวจสอบและจดบันทึก การทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการตาม มาตรฐานของระบบบำบัด น้ำเสีย 80 ครั้วต่อปี หลังจากน้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 50 มิลลิกรัม/ลิตร)</p> <p>หมายเหตุ กรณีที่น้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 90 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำเสียที่ 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค่า BOD₅₀ 50 มิลลิกรัม/ลิตร)</p>

SANSIRI
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน ธันวาคม 2564.....
๘/๑๔



บริษัทฯ แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

(นางสาวพัชริน เนื้อยแก้ว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ
บริษัทฯ แสตนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....
๘/๑๔

(นายสุกฤษฎ์ พันธุ์รัตน์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์ อิมเมจิเนชัน จำกัด
ประทุม ภูเก็ต เอ็นไพร์ อิมเมจิเนชัน จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลการหับสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสร้างท่อดิน เศรษฐกิจสีเขียว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
3.3 การรับน้ำและصرفประปา ป้องกันน้ำท่วม (ช่วง)	<p>ในการนี้ก่อให้มีการทำลายพื้นที่ผืนดินเพื่อสร้างห้องใต้ดินเพื่อจัดเก็บน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือนและต้องระบายน้ำเสียที่ไม่ถูกจัดการได้ทั้งหมด รวมไปยังบ้านพักอาศัยที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>1. การก่อสร้างห้องใต้ดินเพื่อจัดเก็บน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือนและต้องระบายน้ำเสียที่ไม่ถูกจัดการได้ทั้งหมด รวมไปยังบ้านพักอาศัยที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>2. การก่อสร้างห้องใต้ดินเพื่อจัดเก็บน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือนและต้องระบายน้ำเสียที่ไม่ถูกจัดการได้ทั้งหมด รวมไปยังบ้านพักอาศัยที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>3. การก่อสร้างห้องใต้ดินเพื่อจัดเก็บน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือนและต้องระบายน้ำเสียที่ไม่ถูกจัดการได้ทั้งหมด รวมไปยังบ้านพักอาศัยที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้</p>	<p>ในการนี้ก่อให้มีการทำลายพื้นที่ผืนดินเพื่อสร้างห้องใต้ดินเพื่อจัดเก็บน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือนและต้องระบายน้ำเสียที่ไม่ถูกจัดการได้ทั้งหมด รวมไปยังบ้านพักอาศัยที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>1. การก่อสร้างห้องใต้ดินเพื่อจัดเก็บน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือนและต้องระบายน้ำเสียที่ไม่ถูกจัดการได้ทั้งหมด รวมไปยังบ้านพักอาศัยที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>2. การก่อสร้างห้องใต้ดินเพื่อจัดเก็บน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือนและต้องระบายน้ำเสียที่ไม่ถูกจัดการได้ทั้งหมด รวมไปยังบ้านพักอาศัยที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้</p> <p>3. การก่อสร้างห้องใต้ดินเพื่อจัดเก็บน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือนและต้องระบายน้ำเสียที่ไม่ถูกจัดการได้ทั้งหมด รวมไปยังบ้านพักอาศัยที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยในเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้</p>	  <p>มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p> <p>นายสกานา พัฒนา (ผู้อำนวยการ) ผู้รับผิดชอบอาชญากรรม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p>



(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแขว
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์นิวไฮอล เชอร์วิส จำกัด)

เดือน มิถุนายน 2564

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ได้รับ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์นิวไฮอล เชอร์วิส จำกัด



(นายสกานา พัฒนา (ผู้อำนวยการ)
ผู้รับผิดชอบอาชญากรรม
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน))

ตามที่ 3 สรุปผลการสัมภาษณ์แบบอ้างอิงแก่ผู้ผลิตและแก่ผู้ซื้อขาย ตามมาตราตั้งตามตรวจสอบผลการซึ่งต้องมีเอกสารจดสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดต่อทางด้านมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารจดสิ่งแวดล้อม แห่งบริษัทฯ สำหรับช่วงวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. ณ บริษัทฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

รายงานนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เป็นข้อความทางกฎหมาย ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4 การจัดการรายรับรายจ่าย	<p>1) ปริมาณของน้ำเสียดูด排ที่ดิน</p> <p>การประเมินปริมาณของน้ำเสียดูดที่ดินจากการดำเนินการซึ่งต้องมีเอกสารจดสิ่งแวดล้อม ให้ทราบเมื่อวันที่ 32.28 ตารางเมตร อยู่บริเวณติดกับบ้านคุณพูล โดยโครงการจัดทำให้มีถังเก็บน้ำขนาด 240 ลิตร จำนวน 25 ถัง เป็นระยะเวลา 8 ปี แต่ปัจจุบันยังคงต้องจ่ายน้ำเพิ่มเติม ทั่วไปประมาณ 0.62 ลิตร/วัน หรือ 1,860 ลิตร/วัน</p> <p>2) การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>โครงการจัดทำน้ำดูดพักภัยระ漫ทรายพื้นที่ 32.28 ตารางเมตร อยู่บริเวณติดกับบ้านคุณพูล โดยโครงการจัดทำน้ำดูดที่มีถังเก็บน้ำขนาด 240 ลิตร จำนวน 25 ถัง เป็นระยะเวลา 8 ปี แต่ปัจจุบันยังคงต้องจ่ายน้ำเพิ่มเติม ทั่วไปประมาณ 0.62 ลิตร/วัน หรือ 1,860 ลิตร/วัน</p>	<p>(1) โครงการจัดทำถังเก็บน้ำขนาด 240 ลิตร จำนวน 25 ถัง เป็นระยะเวลา 8 ปี แต่ปัจจุบันยังคงต้องจ่ายน้ำเพิ่มเติม ทั่วไปประมาณ 0.62 ลิตร/วัน หรือ 1,860 ลิตร/วัน</p> <p>(2) การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>โครงการจัดทำน้ำดูดพักภัยระ漫ทรายพื้นที่ 32.28 ตารางเมตร อยู่บริเวณติดกับบ้านคุณพูล โดยโครงการจัดทำน้ำดูดที่มีถังเก็บน้ำขนาด 240 ลิตร จำนวน 25 ถัง เป็นระยะเวลา 8 ปี แต่ปัจจุบันยังคงต้องจ่ายน้ำเพิ่มเติม ทั่วไปประมาณ 0.62 ลิตร/วัน หรือ 1,860 ลิตร/วัน</p>	<p>- โครงการจัดทำถังเก็บน้ำขนาด 240 ลิตร จำนวน 25 ถัง เป็นระยะเวลา 8 ปี แต่ปัจจุบันยังคงต้องจ่ายน้ำเพิ่มเติม ทั่วไปประมาณ 0.62 ลิตร/วัน หรือ 1,860 ลิตร/วัน</p> <p>- โครงการจัดทำถังเก็บน้ำขนาด 240 ลิตร จำนวน 25 ถัง เป็นระยะเวลา 8 ปี แต่ปัจจุบันยังคงต้องจ่ายน้ำเพิ่มเติม ทั่วไปประมาณ 0.62 ลิตร/วัน หรือ 1,860 ลิตร/วัน</p>

SANSIRI
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564

(นางสาวพัชริน เพียงแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วนิดา เอ็น จำกัด จำกัด เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย

เดือน มีนาคม 2564

(นางสาวพัชริน เพียงแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วนิดา เอ็น จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 3 สรุปผลการทบทวนแล้วล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่างแบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
ทางแก้ก้าว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัทฯ แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยองดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทั่วไป สิ่งแวดล้อมและศุภภาพค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะและฝุ่นละออง (ต่อ)	3) ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะของโครงการ โครงการจัดให้มีถังขยะ分別สำหรับขยะเชื้อเพลิง พักผ่อน จำานวนห้องละ 25 ถัง ปริมาณต่อห้องละ 240 ลิตร ปริมาณต่อรวม 6,000 ลิตร รองรับมูลฝอยได้ตามประมาณ 3 วัน เนื่องจากดำเนินการ โครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมการบริหาร ส่วนต้นทางแยกก้าวให้มาดำเนินการเก็บขยะโดยกำจัดต่อไป ซึ่งจะช่วยคงโครงสร้างและเก็บ รวบรวม พักรอยและปะจุกในพื้นที่เรียบร้อยก่อนจะนำเข้าไปในร่วมไว้ท่อคายหรือห้องพักขยะรวม สำหรับ น้ำประปาที่อาจเกิดขึ้นจากการห้องพักขยะรวมจะถูการวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ		

SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน กันยายน 2564.....
(นางสาวพัชริน เที่ยวน้ำก้าว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน กันยายน 2564.....
(นายวิวัฒน์ นุญาณกุล)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม

เดือน กันยายน 2564.....
(นายวิวัฒน์ นุญาณกุล)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม

(นายสุวัฒนา ใจดี)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม

(นายวิวัฒน์ นุญาณกุล)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม

(นายวิวัฒน์ นุญาณกุล)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม

เดือน กันยายน 2564.....



ตารางที่ 3 สรุปผลการบันสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดุณิตาค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พัสดุงานและไฟฟ้า	<p>โครงการจะรับปริมาณไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ตัวยกระดับไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการจะติดตั้งห้องแม่กลงขนาด 250 kVA จำนวน 3 ชุด และห้องแม่กลงขนาด 400 kVA จำนวน 6 ชุด ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังตัวลงแปลงอยู่ อนุญาตให้โครงการได้สิ้นเชิงก่อนไฟฟ้าต่างๆ ที่เป็นชนิดประดับด้วยแสง</p> <p>การติดตั้งห้องแม่กลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับเหล็กท่oplast. พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณห้องแม่กลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร และห้องระหงนห่วงหางห้องแม่กลงต้องห่างอย่างกว่า 60 เซนติเมตร เป็นต้น และโครงการได้เลือกใช้ขนาดห้องแม่กลังตัวแอลรูปทรงสูง โดยระบุไฟฟ้าต้านแรงโน้มถ่วงในระดับ 33 kV</p> <p>การอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการ จะมีมาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเข้าใจภัยอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ และจัดทำแผนการฉุกเฉินสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการ ให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>โครงการจะติดตั้งป้ายประชำสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ที่ส่วนกลางตั้งตระหง่าน ให้ผู้เดินทางเข้ามาทราบถึงจุดที่ต้องห้าม ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา และห้ามนำสิ่งของเข้ามาในโครงการ พร้อมกับกำหนดเวลาห้ามเข้ามาในโครงการ ให้กับผู้เดินทางเข้ามาในโครงการ ตามที่กำหนดไว้</p>	<p>(1) โครงการจะติดตั้งห้องแม่กลงขนาด 250 kVA จำนวน 3 ชุด และห้องแม่กลงขนาด 400 kVA จำนวน 6 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำก่อนเข้าสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้าต่างๆ</p> <p>(2) เลือกไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน</p> <p>(3) แบบประดับด้วยแสง</p> <p>(4) นำร่องวิธีการอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพื่อรักษากระแสตัวต่อไป</p> <p>(5) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้โดยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(6) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>(7) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยห้ามนำความสะอาดของห้องน้ำเข้ามาในห้องน้ำ ตลอดไป และทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสะอาด</p> <p>(8) โครงการจะติดตั้งป้ายประชำสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ที่ส่วนกลางตั้งตระหง่าน ให้ผู้เดินทางเข้ามาทราบถึงจุดที่ต้องห้าม ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา และห้ามนำสิ่งของเข้ามาในโครงการ พร้อมกับกำหนดเวลาห้ามเข้ามาในโครงการ ให้กับผู้เดินทางเข้ามาในโครงการ ตามที่กำหนดไว้</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

SANGSIK


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
และนาย บุญรอด คงกระพาย ผู้อำนวยการ

ได้รับ ภูวนิคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เนียมแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ได้รับ ภูวนิคม 2564.....

(นางสาวจารุวรรณ บุญรอด)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์นิวเคลียร์ จำกัด



.....

.....

.....

ตารางที่ 3 สรุปผลการบันสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการดูแลรักษา โครงการ (เพลย์แพลรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและดุจค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร	<p>1) การคมนาคมซึ่งสัมผัติโครงการ การเข้าถึงโครงการสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ได้อย่าง สะดวก ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ 3 เส้นทาง ดังนี้ <u>เส้นทางที่ 1</u> ทางแยกบ้านจุ่งหัวพันทางพิเศษเหนือนครศรีธรรมราช ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 350 เมตร จากการเดินทางเข้าสู่ถนนส่วนบ้านคคลรัชอุดมโครงการ The Phuket Paradise ประมาณ 1.85 กิโลเมตร ผ่านถนนแยกโกรุงเรียม นานาชาติ บริเวณ บ้านตระหง่าน 720 เมตร จะถึงพื้นที่ โครงการอย่างชำนาญ</p> <p><u>เส้นทางที่ 2</u> จากอยุธยาเดินทางผ่านทางพิเศษ – ทางศรีสุพรรณ บุรีไปตามถนนทางแก้ว ตามถนนทางพิเศษนี้ – ทางศรีสุพรรณ 2.2 กิโลเมตร ก่อนบรรจบกับถนนปริญญาอิฐ จากระดับน้ำเสียงชั้นต่ำ¹ ซึ่งอยู่ทางแก้ว 33 ชั้งศูนย์รถอิฐ ขับตรงไปประมาณ 700 เมตร เสียงชั้นต่ำทางหลวงหมายเลข (สายบ้านโนน – บ้านบางชุด) ชั้น ตรงไปประมาณ 500 เมตร เสียงชั้นต่ำทางหลวงนี้ประมาณ 700 เมตร หมายเหตุ 3013 ขับตรงไปประมาณ 1.50 กิโลเมตร จากระดับเสียง ทิวานิเวศน์สามแยกกรุงเรียนนานาชาติ บริเวณ กะเก็ต ที่บ้านท่า</p> <p>ประมาณ 720 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการอย่างชำนาญ</p>	<p>(1) ความคุ้มครองริเวอร์ไซด์-อโศกพื้นที่โครงการ โดยจัด ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา</p> <p>(2) ติดตั้งระบบเฝ้าระวังผ่านทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางเดินที่สำคัญ</p> <p>(4) จัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 368 คัน</p> <p>(5) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สาธารณะ และบริเวณที่สำคัญ</p> <p>(6) จัดให้มีระบบป้องการจการที่ปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้กับภายนอกโครงการ</p> <p>(7) ติดตั้งป้ายกำกัจความเร็วภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(8) โครงการจะมีอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคคลเป็นผู้ดูแล เพื่อใช้ ในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ อาทิ ห้ามกิจกรรม เสียงดังเข้าสู่ทางหลวง (สายบ้านโนน – บ้านบางชุด) ชั้นต่ำ ประมาณ 500 เมตร เสียงชั้นต่ำทางหลวงนี้ประมาณ 700 เมตร หมายเหตุ 3013 ขับตรงไปประมาณ 1.50 กิโลเมตร จากระดับเสียง ทิวานิเวศน์สามแยกกรุงเรียนนานาชาติ บริเวณ กะเก็ต ที่บ้านท่า</p> <p>(9) ทำการประชุมพัฒนารายละเอียดการให้รัฐบาลดำรงงานอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบทราบกันอย่างชัดเจน</p>	<p>- ตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของโครงการ โดยจัด ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา</p> <p>- ติดตั้งระบบเฝ้าระวังผ่านทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>- ตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยของหมาแมลง สัญญาณพื้นที่ รวมถึงจุดตรวจ บริเวณถนนสาธารณะ และ ไฟสีทาง ตรวจสอบโดย</p> <p>- ตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้กับภายนอกโครงการ</p> <p>- ติดตั้งป้ายกำกัจความเร็วภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจะมีอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคคลเป็นผู้ดูแล เพื่อใช้ ในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ อาทิ ห้ามกิจกรรม เสียงดังเข้าสู่ทางหลวง (สายบ้านโนน – บ้านบางชุด) ชั้นต่ำ ประมาณ 500 เมตร เสียงชั้นต่ำทางหลวงนี้ประมาณ 700 เมตร หมายเหตุ 3013 ขับตรงไปประมาณ 1.50 กิโลเมตร จากระดับเสียง ทิวานิเวศน์สามแยกกรุงเรียนนานาชาติ บริเวณ กะเก็ต ที่บ้านท่า</p> <p>- ทำการประชุมพัฒนารายละเอียดการให้รัฐบาลดำรงงานอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบทราบกันอย่างชัดเจน</p>

SANSIRI

บริษัทแสنسิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน กันยายน 2564.....
(๙)

(นางสาวพัชริน เที่ยงแก้ว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน กันยายน 2564.....
(๙)

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแข้ว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ



โครงการที่ 3 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาดูแลและแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมโดยกรรมการจัดสรรที่ดิน เศรษฐกิจสิริ
โครงการ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสตนส์ชิพ จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาดูแลและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ) เส้นทางสีเขียวและคุณค่าทางฯ	<p>เส้นทางที่ 3 จ่าที่ว่าการอำเภอสะตู่หุ่น ดำเนินการสำรวจ บุรุษสุภาพดีนิน หมาเนลฯ 3013 ตั้งไป ประมาณ 1.50 กิโลเมตร เส้นทางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข แผ่นดิน ภาค 3030 ตรงไป ประมาณ 4.0 กิโลเมตร จะผ่านพิธีบ้านใหม่และร่อง แล้วตรงไป ประมาณ 2.20 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการอย่างทันทีมีอ ทางเข้า-ออกของโครงการมีความกว้างประมาณ 19.00 เมตร มีทางลาดทางขึ้น 4.00 เมตร ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เดินทาง 6.00 เมตร หอรับน้ำที่ไหลลงมาทางทางขึ้น 1.50 เมตร สำหรับการเข้าสู่ที่แปลงอยู่โครงการจึงให้มี ถนนภายในโครงการกว้าง 25.00 เมตร มีวงเวียนตຽห์ทางกว้าง 10 เมตร ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เดินทาง 6.00 เมตร หอรับน้ำที่ไหลลงมาทางทางขึ้น กว้างทั้งสิ้น 1.50 เมตร - ถนนภายในโครงการเข้าสู่ที่แปลงอยู่โครงการจึงให้มี ถนนภายในโครงการกว้าง 17.00 เมตร มีทางลาดทางขึ้น 2.00 เมตร ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เดินทาง 6.00 เมตร หอรับน้ำที่ไหลลงมาทางทางขึ้น กว้าง 1.50 เมตร - ถนนภายในโครงการกว้าง 12.00 เมตร ผู้ใช้รถจักรยาน 9.00 เมตร หอรับน้ำที่ไหลลงมาทางทางขึ้น 1.50 เมตร - ถนนภายในโครงการกว้าง 10.00 เมตร ผู้ใช้รถจักรยาน 7.00 เมตร หอรับน้ำที่ไหลลงมาทางทางขึ้น 1.50 เมตร - ถนนภายในโครงการกว้าง 9.00 เมตร ผู้ใช้รถจักรยาน 6.00 เมตร หอรับน้ำที่ไหลลงมาทางทางขึ้น 1.50 เมตร</p>	<p>มาตรการรักษาดูแลและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

SA ที่ ๓
บริษัท เบซิค จำกัด (มหาชน)


เดือน ธันวาคม 2564

เดือน ธันวาคม 2564

(นางสาวพัชริน เที่ยวน้ำ)

ผู้รับผิดชอบอีกคนอี

บริษัท แสตนส์ชิพ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวพัชริน เที่ยวน้ำ)
ผู้รับผิดชอบอีกคนอี
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์โภเมนาหอล เชอร์วิส จำกัด

เดือน ธันวาคม 2564

เดือน ธันวาคม 2564

ตราสารที่ 3 สัญญาซื้อขายสิ่งแวดล้อม มาตรการน้ำอุ่นและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบโครงการจัดสรรงรีดิน เศรษฐรัช
แกะแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน) ประยุทธ์ในการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดูแลต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรสีฟอร์มและดูแลต่างๆ	<p>ผลกระทบในโครงการท่าสันทางปีนังแบบ 2 ท่าทาง (Penang 2-way) ปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเปิดตัวในโครงการมีทั้งสิ้น 368 คัน/เดือนกรณีโดย平均ให้แปลงที่ติดตั้งจานวนหนึ่งประภากันเป็นเดียว (113 หลัง) โดยบ้านแบบ M272 จำนวน 38 แปลง และบ้านแบบ L306 จำนวน 46 แปลง มีที่ดินคร่าวๆ แปลงละ 3 คัน และบ้านแบบ L396 จำนวน 29 แปลง มีที่ดินคร่าวๆ แปลงละ 4 คัน ความกว้างของถนนที่ติดตั้งแปลงอยู่ในโครงการท่าสันทางที่ติดตั้งสำหรับผู้ใช้ถนนทางเข้าออกของช่องรอยน้ำท่วมกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร การสัญจรเข้า-ออก ถูกนำไปในพื้นที่โครงการ โดยทางเข้าออกเวียดตันแห่งหนึ่งโครงการที่เป็นทางการจะอยู่ใกล้กันและอยู่ทางเดินทางหลวงชนบท สาย กภก. 3030 เข้าสู่ถนนสาธารณะจ่ายยอม สำหรับแนวทางเดินทางเรียบง่ายของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว เมื่อต้นปี 2568 คาดว่าจะมีคนใช้บริการและสามารถสัญจารบนถนนสาธารณะได้ดีที่สุด ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและสาธารณะสุขจะดีขึ้นบนถนนสาธารณะโครงการได้ดีที่สุด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคาดว่าจะมีความต้องการเข้าออกบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งมีการจัดตั้งกรงระบ่าโดยบริษัทบริเวณถนนสาธารณะจ่ายยอมมาหากำแพงเข้าโครงการ</p> <p>2) ความเพียงพอของที่จอดรถภายในโครงการ ปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเปิดตัวในโครงการมีทั้งสิ้น 368 คัน จำนวนที่จอดรถ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (ท.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการจอดรถจักรยานยนต์ พุทธศักราช 2479 ไม่ได้กำหนดให้บ้านเดียว เนื่องจากแต่ละบ้านต้องจอดรถอยู่ต่ออย่างนิด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

SANSIRI

บริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เที่ยงแก้ว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ

บริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นายสุจารุวัฒน์ บุญเสด็จ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม CHONTHAWAT CHAICHAROEN



ตารางที่ 3 สรุปผลการสังเคราะห์ผลการบันทึกตามมาตรฐานผลการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจัดส่งเอกสารที่ดิน เศรษฐกิจ เกาะแก้ว (เบี้ยมเบลลงร้ายและอัยต่อรองการ) ของบริษัท แสตนด์ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบหน้างาน สิ่งแวดล้อมและดูแลต่างๆ	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>3) ประเมินผลกระทบต่อการจราจรในเวลากลางวันที่โครงการ ดำเนินการที่เพิ่มขึ้นติดตามจำนวนที่จราจรณ์ รวมที่จราจรรายเดือนตั้งแต่ โครงการ 368 ตัน ในกรณีเส้นร้ายที่สูงจะกำหนดให้ปรับมาทางการจราจรยกถนนที่ขวาง โครงการเท่านั้น 368 ตันชั่วโมง (ปี-ก้อน) ติดเป็น 368 PCU/ชั่วโมง (368x1) สภาพการจราจรบนทางหลวงชนบทสายภ. 3030 ในวันหยุด พว่า ช่วงเวลา 07.00-08.00 น และ 12.00-13.00 น. สภาพการจราจรสหายนะต่อไว้ แล้วการเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ยาก ซึ่งผู้บุกรุกที่ยานพาหนะเริ่มมีความเคลื่อนย้ายมากขึ้น สำหรับวันธรรมดา พว่า ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และช่วงเวลา 18.00-19.00 น. สภาพการจราจรที่บ่ตัวด้วยความเมื่อยล้า เนื่องจากการติดขัดที่จุดตัด มีการติดขัดเป็นบางช่วงทาง ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. การจราจรเดลล่อนตัวไว้ เช่น เกิดเหตุสังเวย การปฏิหารจัตุกรดูแลถนนภาระจำยอม เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และ จัดตั้งนิบุติแหล่ง โครงการจะจะมีลมเป็นส่วนหนึ่ง ให้กับนิบุติแหล่งเป็นผู้ดูแล เพื่อใช้ใน การดูแลซ่อมแซมสาธารณูปโภคตามภาระจำยอม หากเกิดความเสียหายชำรุด ตลอดจนระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างขึ้น ทั้งนี้ทางโกรกการจะทำการประเมินพื้นที่ รายละเอียดการใช้ที่ดินในการจ่ายมูลข้อมูลโกรกการ ให้ผู้ดูแลรับทราบก่อนทำสัญญาซื้อ ขาย ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อการคมนาคมในระยะต้นดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		

≡ SAN SIRI
บริษัท เนบเมือง จำกัด (มหาชน)
จังหวัดเชียงใหม่ 〒 50100
เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวพัชรินทร์ ใจกลาง)
ผู้รับมอบอำนาจ

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวนฤมล บุญเรือง)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสตนด์ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นายวิวัฒน์ ใจกลาง)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไซด์เอนด์โซล จำกัด



ก.

ก.

ก.

ตราสกุล ๓ สุรุ่ยผู้จัดการทบบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ของแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ขอสงวนสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)

ชื่อคู่ประกอบห้อง สัมภาระและคุณค่าต่างๆ	ผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประ邈ชน์พัฒนา ปัจจุบัน	การใช้พัฒนาสีคุณพื้นที่โครงการ จากการสำรวจจราจรทางน้ำ (กันยายน, 2564) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ไปประ邈ชน์เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ล่อง แหล่งน้ำ แหล่งน้ำ ดังนั้น การใช้ประ邈ชน์พัฒนาของโครงการเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อการอุดหนุน จึง สอดคล้องกับปัจจุบันของการใช้ประ邈ชน์พัฒนาโดยรอบ		
3.7.2 การใช้ประ邈ชน์พัฒนา ตามผังเมืองรวมจังหวัดเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558	พื้นที่ที่ปรับปรุงโครงการต่ออยู่นี้ เป็นพื้นที่จราจรทางน้ำที่รับปรับตัวผู้เดินทางร่วมกัน ภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นิเวศน์โครงการฯ บริเวณโครงการเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบทางกายภาพและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีความหมายเช่น 6.16 มีภารกิจงานด้านสาธารณสุข คือ ให้รับประโลมคนพื้นถิ่นเพื่อเฝ้าระวังหรือเก็บยาข้ออง กับเกษตรกรรม การรักษาสุขภาพ การห่อห่มห้อง เชิงพาณิชย์ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประ邈ชน์พัฒนาเพื่อจัดการสิ่งที่มนุษย์เก็บร้อนและสะสมสิ่งของที่ดินที่ยังอยู่ในบุญญาต ซึ่งเมื่อประยุกต์ให้ภารกิจงานด้านนี้โดยตรง กับภารกิจงานด้านมาภูมภาคและภูมภาค ไม่องรมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประ邈ชน์พัฒนาของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว	(1) แจ้งผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้าง อาคารหรือการดำเนินการที่มีผู้ช่วยกำกับดูแล ของภูมภาคที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยแบ่ง ภูมภาคที่เกี่ยวข้องได้แก่ ภูมภาคภูเก็ต พ.ศ. 2554 บังคับผู้มีองวางรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงสาธารณูปการราชกิจจานุเบกษาดัง นี้ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2556 ภูมภาคภูเก็ต พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๒ แห่ง ที่ออกกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ผู้อยู่อาศัยทุกราย	เตรียม รับวันที่ ๒๕๖๔ (นางสาวพัชริน เรียวแก้ว) ผู้ร่วมมอบอำนาจ บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI

บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)


เดือน ธันวาคม 2564.....
ก.๗

(นางสาวพัชริน เรียวแก้ว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ

บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....
ก.๗

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแข้ง)
ผู้ร่วมนำการติดตามสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอฟ ไวรอนเมเนชัน



ตารางที่ 3 สรุปผลการสิ้นแเวลล์อุม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมตามมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญ เครื่องกำเนิดสิริ
กาแห่งก้า (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนศิริ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและดูแลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับรู้อันมีผลและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการรับรู้อันมีผลและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการลดตามตรางาสอ姆 หลักระเบียบสิ่งแวดล้อม
3.7.3 ภาระไปรษณีย์ที่ติดน้ำเสียงและมาตราการ ตามเบี้ยพันที่และมาตราการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	พบว่า โครงการจัดตั้งบ้านเรือนที่ 5 ตามประมาณการทั่วไปที่มีความต้องการทุ่นทายสิ่งแวดล้อม เรื่อง กារอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สืบทอดกันมาในบริเวณที่บ้านเรือนที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ผ.ศ. 2560 ซึ่งไม่เปรียบเทียบกับการดำเนินนโยบายการบ้านข้อกำหนดตาม มาตรการทั่วไปที่ต้องการให้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พบว่า การใช้ประปะอยู่ที่ติดกับบ้านเรือนที่บ้านเรือนที่ 5 แต่ในที่สุดก็ต้องก่อสร้างห้องน้ำร่วมกันกับบ้านเรือนที่ 4 พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 นำร่อง สำหรับบ้านเรือนที่ 4 พ.ศ. 2560 ทำให้เกิดความไม่สงบและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระหน่ำก่อให้เกิดเสียงรบกวน การเดินทางและเข้าออกบ้านเรือนที่ 5 ต้องเดินทางผ่านบ้านเรือนที่ 5 ที่ติดกับบ้านเรือนที่ 4 พ.ศ. 2558 จึงเป็นภาระต่อการเดินทางและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเดินทางไปทางถนน จึงเป็นภาระต่อการเดินทางและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเดินทางไปทางถนน จึงเป็นภาระต่อการเดินทางและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเดินทางไปทางถนน	(1) แจ้งผู้อาศัยเกี่ยวกับการดำเนินการ ก่อสร้างอาคารรีอย่างต่อเนื่องต่อไป ผู้ดูแลบ้านเรือนของผู้มาท่องเที่ยวชี้แจง กับบ้านเรือนที่ 4 พ.ศ. 2558 ให้ทราบ โดยเจ้าของบ้านเรือนที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้แก่ ภัยระพาราตน์ ใช่บงคับ ผู้เช่าบ้านเรือนอ่อนวัฒนา ก.ก. พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 นำร่อง สำหรับบ้านเรือนที่ 4 พ.ศ. 2560 ทำให้เกิดเสียงรบกวน การเดินทางและเข้าออกบ้านเรือนที่ 5 ต้องเดินทางผ่านบ้านเรือนที่ 4 พ.ศ. 2558 จึงเป็นภาระต่อการเดินทางและสิ่งแวดล้อม กระหน่ำก่อให้เกิดเสียงรบกวน การเดินทางและเข้าออกบ้านเรือนที่ 5 ที่ติดกับบ้านเรือนที่ 4 พ.ศ. 2558 จึงเป็นภาระต่อการเดินทางและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเดินทางไปทางถนน จึงเป็นภาระต่อการเดินทางและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเดินทางไปทางถนน	มาตรการลดตามตรางาสอ้ม หลักระเบียบสิ่งแวดล้อม	

SANSHI

บริษัท แสนศิริ จำกัด (มหาชน)
SANSHI PUBLIC COMPANY LIMITED

ได้ยิน บ้านวดม 2564.....

(นางสาวอรุณรัตน์ นิตยานันท์)

ผู้รับผิดชอบอันนาจ
บริษัท แสนศิริ จำกัด (มหาชน)

ได้ยิน บ้านวดม 2564.....

(นางสาวอรุณรัตน์ นิตยานันท์)

ผู้อำนวยการต้นสังกัด Environmental Services
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนชั่น จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินแบบสั่งและแก้ไขผลการระบายด้วยวัสดุ รวม และมาตราค่าตามตัวติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรวม โครงการจัดสร้างท่อระบายน้ำเสียที่ 3 เครื่องสูบน้ำเสีย
โครงการ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดูดซับต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ด่วน)	<p>ติดเป็นสัตส่วนของพื้นที่ดูดซับมูลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 7.0 ตารางเมตร/คน หรือ 0.14 คน/ตารางเมตร เมื่อติดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 575 คน (รวมจำนวนหน้างาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่น้อยกว่า 4 คน/ตารางเมตร</p> <p>2) ประเมินความสามารถในการให้บริการระป้องกันดับภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>การป้องกันและบูรณาการสำหรับภัยที่เกิดขึ้นในเขตอุบัติกรรมการรับบริหารส่วนตำบลบางนา ได้ความรับผิดชอบขององค์กรภาครัฐฯ ส่วนตัวบลส. เกาะแก้ว ประจำแขวงวัฒนาอ่อนกานประสังค์ จำนวน 1 ตัวบลส. สามารถอบรมบรรจุฯ ได้ประมาณ 6,000 ลิตร สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากหนองปือกันและบูรณาการภายในเขต ขององค์กรบริหารส่วนตำบลสุขุมวิท ประมาณ 5.10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) หากการดับเพลิงไม่เพียงพอโครงการจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยอังกันและบูรณาการ สามารถยกเว้นการดูแลรักษาต่อไป</p> <p>อนุจابةยองศ์กรรมบริหารส่วนตำบลสุขุมวิท ยังมีหน่วยงานใกล้เคียงที่ให้ความช่วยเหลือในต้านทานป้องกันและบูรณาการสำหรับภัยได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต โดยการให้บริการป้องกันและรับภัยอันตรายทางมนุษยชนภัยต่างๆ ในปัจจุบันมีสถานีดับเพลิง จำนวน 2 สถานี โดยสถานีที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 65/7 ถนนภูรະ ตำบลสาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สถานีที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 77/12 ซอยพะเนียง ตำบลรังษิ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต</p>	<p>เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p>	<p>เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <p>เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p>

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
公共有限公司
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

(นางสาวพัชริน เกรียงแก้ว)
ผู้รับผิดชอบอำนวยการ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
公共有限公司
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

(นางสาวพัชริน เกรียงแก้ว)
ผู้รับผิดชอบอำนวยการ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนามหาดอส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลการทบทวนแล้วต่อไป มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตรงตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

ทางแก้ก้าว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ยังคงประยุกษา สิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าต่างๆ	หลักการตามต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ปัจจุบันสถานที่ 2 สถานี มีอัตราก้าลง ประมาณ 54 คน และยาสาสัมภารภายนอก กับฝ่ายพนักงาน จำนวน 1,162 คน สำหรับเมืองมีเครื่องไฟชาร์จงานภายนอกและบริษัทสามารถแก้ไขได้แล้ว สถานศูนย์เพลิง จำนวน 8 ตู้ ขนาด 8 ตัน รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 8 ตัน รถยนต์ที่เคลื่อนย้ายอัจฉริยะ จำนวน 3 ตู้ ขนาด 8 ตัน รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 8 ตัน รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ตู้ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 4 ตัน เครื่องดับเพลิง จำนวน 8 เครื่อง เครื่องดับเพลิง จำนวน 290 ตั้ง วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 69 เครื่อง ชุดกันสารเคมีจำนวน 2 ชุด เครื่องซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 22 เครื่อง ชุดดับเพลิง (หัวไนไฟ 3 ชั้น) จำนวน 35 ชุด ชุดดับเพลิง (ธุดงค์) จำนวน 60 ชุด ห้องประปาประจำตู้ดับเพลิง จำนวน 170 ห้อง และแห้งน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง (แผ่นพื้นที่ 3 ไร่ (พ.ศ. 2556-2558), เทศบาลนครภูเก็ต) ตั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เมืองจ้าหันที่สามารถเข้ามาติดต่อเพลิงได้อย่างรวดเร็วและรวดเร็ว ตั้งนี้ผ่านผู้สำรวจทางดูด้านในจึงอยู่ในระดับต่ำ	ปัจจุบันสถานที่ 2 สถานี มีอัตราก้าลง ประมาณ 54 คน และยาสาสัมภารภายนอก กับฝ่ายพนักงาน จำนวน 1,162 คน สำหรับเมืองมีเครื่องไฟชาร์จงานภายนอกและบริษัทสามารถแก้ไขได้แล้ว สถานศูนย์เพลิง จำนวน 8 ตู้ ขนาด 8 ตัน รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 8 ตัน รถยนต์ที่เคลื่อนย้ายอัจฉริยะ จำนวน 3 ตู้ ขนาด 8 ตัน รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 8 ตัน รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ตู้ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 4 ตัน เครื่องดับเพลิง จำนวน 8 เครื่อง เครื่องดับเพลิง จำนวน 290 ตั้ง วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 69 เครื่อง ชุดกันสารเคมีจำนวน 2 ชุด เครื่องซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 22 เครื่อง ชุดดับเพลิง (หัวไนไฟ 3 ชั้น) จำนวน 35 ชุด ชุดดับเพลิง (ธุดงค์) จำนวน 60 ชุด ห้องประปาประจำตู้ดับเพลิง จำนวน 170 ห้อง และแห้งน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง (แผ่นพื้นที่ 3 ไร่ (พ.ศ. 2556-2558), เทศบาลนครภูเก็ต)	มาตรฐานตามที่ต้องการ ผลการตามตรวจสอบ

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน กันยายน 2564.....


(นางสาวพัชริน เที่ยงแก้ว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ภูเก็ต เอ็น ไวรอนเมเนชัน จำกัด

เดือน กันยายน 2564.....


(นายสุจารัส นุกานต์)

ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็น ไวรอนเมเนชัน จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลการหักสิ่งแวดล้อม มาตราการรื้อถอนกันและแก้ไขผลภาระที่มาสู่ดิน และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสร้างที่ดิน เศรษฐกิจสีเขียว
เกณฑ์ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดูดซับต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4. ผลกระทบต่อดุลพิภพชีวิต	เมื่อเปิดตัวเดินทาง โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรากหญ้าและรากไม้ร้านค้าและร้านอาหารอยู่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับการเพิ่มขึ้น เช่น ร้านขายสินค้าอุปกรณ์บริโภค เป็นต้น เกิดการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการอาหารและร่วยตัวของคนในหมู่บ้านให้ลดลงอย่างมาก รวมทั้งทางโครงการจะส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ อย่างท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	(1) โครงการจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำรวจ ติดตามและประเมินพัฒนาร่วมกับผู้นำชุมชน ให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบจากการต่อต้านจากผู้ใช้บริการ	ห้องน้ำ ห้องน้ำสาธารณะที่ต้องการเพิ่มที่นั่งให้ได้รับการเพิ่มขึ้น เช่น ร้านขายสินค้าอุปกรณ์บริโภค เป็นต้น เกิดการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการอาหารและร่วยตัวของคนในหมู่บ้านให้ลดลงอย่างมาก รวมทั้งทางโครงการจะส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ อย่างท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน		



(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน กันยายน 2564.

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นายสุวัฒน์ เทียนแก้ว

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน กันยายน 2564.


ตารางที่ 3 สรุปผลการพิสูจน์วัสดุ ตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจัดสรรหัวดิน เศรษฐบัญชี
เก้าอี้น้ำ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้าง) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดูดซึมด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 ภาระของน้ำมันและคราบมีน้ำเสีย	เพื่อลดภาระของน้ำมันและคราบมีน้ำเสียที่ติดตั้งเพื่อการอยู่อาศัย ที่มีความเสี่ยงต่อตัวการก่อต้านคราบมีน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้อยู่อาศัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัตโนมัติไว้	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และมั่นตรำจัดการพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติหรือต้องขอความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจที่ดูแลและปรับเทาสาธารณูปโภคให้กับผู้ใช้งาน	มาตรฐานตามที่ต้องการที่มีผู้ดูแลและประเมินประเมินต่อหน้าที่ของผู้ใช้งานที่ต้องการให้สามารถเข้าใช้งานได้ต่อ

SANSIRI
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เดือน กันยายน 2564.....

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นายสุวัฒน์ ตีร์ยานันดา
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นางสาวพัชรา ตีร์ยานันดา

เดือน กันยายน 2564.....
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท พูลท์ อินเวอร์โนเม้นทัล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นายวิชิต ภูวดล เอ็นไวน์วัฒนา



(นางสาวจุฬารัตน์ มุขแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท พูลท์ อินเวอร์โนเม้นทัล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เดือน กันยายน 2564.....

(นายวิชิต ภูวดล เอ็นไวน์วัฒนา)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท พูลท์ อินเวอร์โนเม้นทัล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 สรปนผลการแบบสำรวจพื้นที่ มาตรฐาน มาตรการวิบัติภัยและแก้ไข มาตรการรับสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรวม ตามโครงการจัดสร้างที่ดิน เศรษฐกิจสีเขียว
ทางแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดุจเด็ดต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวะงานมัณฑะภารกิจ ประกอบ (ต่อ)	<p>บัญชีบุบบาน้ำท่วง 2 สถานี มีอัตรากำลัง ประมาณ 54 คน แสงอาทิตย์ร้อนแรง ภัยฝ่ายพูลเรือน จำนวน 1,162 คน สำหรับเครื่องมือเครื่องมือที่ร้องขอของภัยและ บริเวทสาขาวนัย ได้แก่ รถยนต์ตู้เพลิง จำนวน 8 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 8 คัน รถยนต์บันไดเลื่อนจำนวน 3 คัน รถยนต์บ้าน้ำดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 4 คัน เครื่องดูดซูบน้ำดับเพลิง จำนวน 8 เครื่อง เครื่องดูดบ้าน้ำดับเพลิง จำนวน 290 ถัง วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 67 เครื่อง ชุดกันสารเคมีจำนวน 2 ชุด เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 22 เครื่อง ชุดตบไฟฟ้าคราฟ (ผู้คนไฟ 3 ชุด) จำนวน 35 ชุด ชุดตบไฟฟ้าคราฟ (ชุดหนึ่ง) จำนวน 60 ชุด ห้องประปาดับเพลิง จำนวน 170 ห้อง แหล่ง น้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง (แหล่งพื้นที่ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558), เทศบาลนครภูเก็ต) สำหรับในเขตพื้นที่ของศูนย์การบริหารส่วนตำบลเกาะแกะ มีโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ แหล่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแกะ หลังจากนี้ยังมีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 8 แห่ง สถานพยาบาลขนาดรองรับอยู่ใกล้เคียง โครงการรามาทิศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแกะ มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

SANSHRI
บริษัทมหาชน์จำกัด (มหาชน)
SANSHRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เนียมแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เนียมแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไซรอนเมเนจเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลการตามสืบของ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการอัคคีภัย โครงการจัดสร้างท่อส่งน้ำประปา โครงการแก้ไข (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดูดซึมน้ำต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาศัยวอนน้ำมายังคงความปลดปล่อยก๊าซเจ้าน้ำในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหนี้เรียกแจ้งเหตุได้ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และสัปดาห์ที่ 2 เริ่มปฏิบัติตามตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. เจ้าหน้าที่แตะนาฬิกะส่องไฟตรวจตราสถานที่อยู่อาศัยภายในโครงการ นำออกานี้ โครงการนี้มีการติดตั้งระบบบันทึกหน่วยจราจร (Closed Circuit Television System : CCTV) จำนวน 20 ตัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะติดตั้งไว้ที่บริเวณทางเข้าออกของโครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นบริเวณมีบ้านเดียว แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ ตั้งแต่ ผลกระทบต่อ้านเรือนที่สามารถมองเห็นพื้นที่สาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 4 นาย โดยตรวจสอบความเรียบเรียงร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหนี้เรียกแจ้งเหตุได้ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และสัปดาห์ที่ 2 เริ่มปฏิบัติตามตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. เจ้าหน้าที่แตะนาฬิกะส่องไฟตรวจตราสถานที่อยู่อาศัยภายในโครงการ นำออกานี้ โครงการนี้มีการติดตั้งระบบบันทึกหน่วยจราจร (Closed Circuit Television System : CCTV) จำนวน 20 ตัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งเป็นบริเวณมีบ้านเดียว แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ ตั้งแต่ ผลกระทบต่อ้านเรือนที่สามารถมองเห็นพื้นที่สาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	ไม่มี


SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSHIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564.....
๑๙

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวอุษารัตน์ ใจงามก้าว)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....



ผู้อำนวยการบริหารตามสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาภิเษก
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 สรุปผลการรายงานเบื้องต้นตามมาตรฐานการบริการพื้นฐานและมาตรฐานการจัดการจัดการคุณภาพ สำหรับแต่ละรายการ ตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพที่ติด เศรษฐสิริ
แก้ไข (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ของบอร์ด แสตนด์ จำกัด (มหาชน) ระยะครึ่งปีแรก (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สัมภาระและคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุนทรียภาพ	<p>จากการตรวจสอบเบื้องต้นหากองงานศึกษาดูงานที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เข้าใจในวิถีชีวิตรักษ์โลก ไม่มีแหล่ง น้ำธรรมชาติอยู่ในบริเวณที่โครงการ แหล่งบริเวณใกล้เคียงของบุคลากร 1 กิโลเมตร ในส่วนของป่าไม้ทางสายน้ำท่าราชสีห์ซึ่งเป็นป่าไม้เดิมตัว 2 ชั้น ซึ่ง รากไม้ของต้นไม้สูงใหญ่ติดต่อกันแน่นหนา ให้ความร่มเย็นที่สุด สภาพแวดล้อมของอาคารให้มีการเพิ่มความสูงตัวอาคารให้สูงกว่าผู้คนสมัย เรียบง่าย และออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด โดยออกแบบอย่างเรียบง่าย รวมมูลค่า โดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง โครงการจัดสร้างที่ดิน เศรษฐสิริ ภารणกุล เป็นโครงการประปาของบุคลากรประจำ จัดสร้างที่ดินขนาดกลางเพื่อยกระดับคุณภาพของน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 113 แห่ง</p> <p>เมื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร จากการ สำรวจจากสถานีวัด คุณภาพ 2563 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่สูง และพื้นที่แหล่งน้ำ เมื่อพัฒนาอาคารใกล้เคียงกับพื้นที่ โครงการซึ่งจะสามารถด้วย บ้านเรือนอยู่อาศัย สูง 1-2 ชั้น ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรรบุราศิริ เกาะ แก้ว หมู่บ้านจัดสรรพหลิน ล้านนาสิริ เกาะแก้ว หมู่บ้านจัดสรรพหลิน สามมิตร หมู่บ้าน จัดสร้างที่ดิน ภูเขา平原 หมู่บ้านจัดสร้างที่ดิน โนโโม่ เกาะแมก้า เป็นต้น ตั้งแต่ใน ภาครามขององค์กรไม่มีความตัดแบ่งบ้านจากหมู่บ้านในการใช้ประโยชน์</p>	<p>(1) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 6,068.44 ตารางเมตร แสงสีเขียว ให้ส่วนสาธารณะ 2,624.8 ตารางเมตร โดยจัดให้มีพื้นที่น บริเวณสวนสาธารณะ จำนวน 46 ต้น</p>	

บริษัท แสตนด์ จำกัด (มหาชน)
SANTORI PUBLIC COMPANY PLC

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เนื้ยแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ
บอร์ด แสตนด์ จำกัด (มหาชน)



เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวอุมาภรณ์ บุญเจต
ผู้อำนวยการต้นสังเหตอฯ
บริษัท เก้าเจ อินโนเวชั่น มหานคร จำกัด)

ตารางที่ 3 สิรุปผลการทดสอบตามมาตรฐาน มาตรฐานทางน้ำและแก๊สเพลวตอล์ฟ แหลมมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรวม โครงการจัดตั้งโรงแหส่งเสริมฯ บริษัท เสริมสูญสีริ เกาะแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด แสตนด์เชิร์ฟ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดูดค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแล
4.3 ลูกทรัพยาพ (ต่อ)	ผลกระทบจากการจัดไฟฟ้าทั่วไป ร้อยละ 68.03 ของพื้นที่โครงการ และพื้นที่สวนสาธารณะ ร้อยละ 5.90 ของพื้นที่จัดจำหน่าย ซึ่งช่วยให้ปริมาณโครงการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และช่วยลดความมีระดับจากโครงการส่วนใหญ่ของภาค การและลดผลกระทบต่อพื้นที่ดินทรายชายหาดอย่างมาก แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมาได้ถูกต้อง ทำให้ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงสภาพเมืองเป็นสำคัญดำเนินโครงการลดลง ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อกันในบางพื้นที่ในระดับต่ำ		

SANSIRI
บริษัท แสตนด์ เชิร์ฟ (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวอุษาเรืองฟ้า หรือแม่)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสตนด์ เชิร์ฟ (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นายสุวัฒนา ใจดี)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสตนด์ เชิร์ฟ (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นายสุวัฒนา ใจดี)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสตนด์ เชิร์ฟ (มหาชน)

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจัดสร้างที่ดิน เศรษฐกิจสีเขียว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ระยะก่อสร้าง

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. ทรัพยากรดติน แหล่งกำเนิดก๊าซสีฟ้า ผสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไนท์	- บริเวณ พื้นที่ ก่อสร้าง	- การเบี่ยงพื้นที่ ก่อสร้าง - การปรับพื้นที่หลังการก่อสร้าง	- ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ดินและพัฒนาระบบดูแลรักษาพื้นที่ไม่ได้ก่อสร้าง - ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้าง - ภาคางทันทีหลังการก่อสร้างและแล้วเสร็จ ก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่จะก่อสร้าง - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่จะก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาทุกฝ่าย แล้วปรับปรุง แก้ไข (มหาชน)
2. คุณภาพอากาศ	- ผู้พักอาศัย ใกล้เคียง พื้นที่ โครงการ	- ผู้เช่าห้องพัก ผู้เช่าห้องพัก โครงการ	- สอนถudemจากงานประชาชานที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ในการดูแลและดูแลสภาพอากาศทั้งผู้เช่าห้องพักและผู้เช่าห้องพัก	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่จะก่อสร้าง - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่จะก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาทุกฝ่าย แล้วปรับปรุง แก้ไข (มหาชน)

บริษัท SANSAI PUBLIC COMPANY LIMITED
 SANSAI บริษัท จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564.

(นางสาวพัชรินทร์ เพี่ยมแก้ว)

ผู้รับผิดชอบอำนวย


บริษัท มหาพริ特 เอ็นไวนิเมเนชัน จำกัด

เดือน ธันวาคม 2564.

(นายพงษ์พันธุ์ บุญญา)

ผู้รับผิดชอบอำนวย

บริษัท มหาพริ特 เอ็นไวนิเมเนชัน จำกัด



บริษัท
มหาพริ特
เอ็นไวนิเมเนชัน จำกัด

บริษัท
มหาพริ特
เอ็นไวนิเมเนชัน จำกัด

(นายพงษ์พันธุ์ บุญญา)

ผู้รับผิดชอบอำนวย

บริษัท มหาพริ特 เอ็นไวนิเมเนชัน จำกัด

ตารางที่ 4 สุปроверการติดตามตรวจสอบผลการสัมมูลอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดสรรงานที่ดิน เศรษฐกิจ เกาะแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ตัวชี้คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. เสียงและความ สั่นสะเทือน	เสียง - ผู้พักอาศัยข้าง เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- เสียงจากภาระก่อสร้าง	- สอบบานจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ เรื่องผลกระทบทางด้านเสียงจากการก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และปรับปรุง จำกัด (มหาชน)
	บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง บริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ต้าน ที่ไก ล้อ ฯ ร ข้างเคียงมาที่สุด (รูปที่ 1)	- รับต้นเสียงเสียง ซึ่งมอง ระดับเสียงสูงสุด - เสียงรบกวน	- ตรวจวัดระดับเสียงเบเยอร์ท์ในที่สุด 90 ด้วย เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 651 หรือ IEC 804 ของคณะกรรมการระหว่างประเทศ ว่า ตัวอย่างใด ค่าไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission)	- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง รายงานรายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจสอบต่อในสัปดาห์ ต่อไป ครั้ง ต่อไป ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
	ความสั่นสะเทือน - ผู้พักอาศัยข้าง เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความสั่นสะเทือนจากภาร ก่อสร้าง	- สอบบานจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ เรื่องผลกระทบทางด้านความสั่นสะเทือนจากการ ก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และปรับปรุง จำกัด (มหาชน)
	บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง บริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ต้าน ที่ไก ล้อ ฯ ร ข้างเคียงมาที่สุด (รูปที่ 1)	- ความสั่นสะเทือนจาก ภาร ก่อสร้าง	- ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศไทย อัมมัน หรือ เครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติ เทียบเท่าตามวิธีที่กำหนด ในประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)	- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง รายงานรายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจสอบต่อในสัปดาห์ ต่อไป ครั้ง ต่อไป ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

≡ SAN SIRI

ผู้รับผิดชอบ รักษ์ (ผู้ออกแบบ)
สงกรานต์ ภูริธรรม COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เรียมแก้ว)
ผู้รับผิดชอบ รักษ์ (ผู้ออกแบบ)
บริษัท ภูริธรรม จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นายกรุงศรี ภูริธรรม จำกัด ผู้รับผิดชอบ รักษ์ (ผู้ออกแบบ)
บริษัท ภูริธรรม จำกัด เอ็นไพร์เมเนจเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน))



ตารางที่ 4 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบที่ดิน เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของโครงการ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ตัวชี้คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. นิเวศวิทยา ทางน้ำ	- ถิ่นราสาน้ำใน ทางตันที่ตัดด้วยดัก ¹ จำนวน 2 ชุด บริเวณ ก่อนดูดระบายน้ำแล้ว หลังดูดระบายน้ำ รูปที่ 1	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจวัดคุณภาพน้ำ สำเร็จสามารถได้ ■ ความเป็นกรดด่าง ■ สภาวะน้ำอยู่ ■ ความคงตัว 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพสำเร็จทางเคมี - pH meter - วิธี Gravimetric Method - วิธี Argentometric หรือวิธี Electrical Conductivity Method หรือวิธี Density หรือวิธี Refractometer - วิธี Cadmium Reduction Method เปรียบเทียบ ระหว่างน้ำดิราก่อน และไชร์ Colorimetric Method - วิธี Phenol-Hypochlorite Method 	<ul style="list-style-type: none"> - หากต้อง ตกลง ระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และบุรุษที่ แสงน้ำริม เจ้าตัว (มหาชน)

นาย
บุญรอด
อนันต์
บุญรอด
อนันต์
บุญรอด
อนันต์

เดือน
มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เนียมก้า)
ผู้อำนวยการต้นสังเหตุ

นาย
บุญรอด
อนันต์
บุญรอด
อนันต์
บุญรอด
อนันต์

(นางสาวพัชริน เนียมก้า)
ผู้อำนวยการต้นสังเหตุ

นาย
บุญรอด
อนันต์
บุญรอด
อนันต์
บุญรอด
อนันต์

บริษัท ภูเก็ต เอ็นิวอ่อนเมือง จำกัด



นาย
บุญรอด
อนันต์
บุญรอด
อนันต์
บุญรอด
อนันต์

(นายบุญรอด
อนันต์)

(นายบุญรอด
อนันต์)

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินโครงการจัดสรรที่ดิน เศรษฐกิจ เกาะแก้ว (แม่น้ำแยลและอีดีโครงสร้าง) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับหมายเลข สังเวยถล่ม	บริเวณที่ ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. ก้ารจัดการ น้ำเสีย	- ระบบน้ำบำบัดน้ำเสียรวมของโครงสร้าง	- บันทึกการทำางานและภาระ ตรวจสอบ	- ตรวจสอบและดูบันทึกการทำางานของระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของโครงสร้าง	- ทุกเดือน ๑๕๐	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบุรุษ จำกัด (มหาชน)
6. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำ	- สภาพท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบน้ำเมื่อจะก่อนติดไฟฟ้าที่บ้านที่ใช้ประโยชน์ และให้แหล่งท่อระบายน้ำเข้าของโครงสร้างหรือไม่	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบุรุษ จำกัด (มหาชน)
7. ก้ารจัดการ มูลฝอย	- ที่พักอาศัย มูลฝอย	- ปริมาณสูงผอยตาก้าง และสภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถของถังขยะในภาครอยรื้อ ปริมาณของและและการร่วมมือของถังขยะ	- ทุก 2 วัน ตลอดระยะเวลา	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบุรุษ จำกัด (มหาชน)
8. การจัดจราจร	- ถนนสาธารณะที่ ถนนสังวัสดุที่ ชุมชน	- ความเร็วรถและภาระ ทางการจราจร	- ตรวจสอบความเร็วของรถและภาระที่ทาง การจราจร	- ทุกวันตลอดระยะเวลา	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบุรุษ จำกัด (มหาชน)
	- ถนนสาธารณะ	- สภาพพื้นดิน	- สภาพพื้นดินและภาระที่ชารุด	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบุรุษ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI
บุรุษบริการชั้นนำ (ประเทศไทย)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564.....


(นางสาวพัชริน เทียนแก้ว)

ผู้รับผิดชอบอำนวย
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....


(นายพัฒนา บุญมาก)

ผู้อำนวยการท่านสิงแวงต์
บริษัท ภูเก็ต อินไพร์มэнเทล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 4 สิรุ่ปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการสั่งและผลการดำเนินการที่ติดตาม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เกาะแก้ไข (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)

ตัวชี้วัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประเพณี ก ร ะ ห ร ว ง ที่พยากรณ์รวมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ มาตรฐานการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ พ.ศ. 2560	- บริเวณ ณ พื้นที่ ก่อสร้างอาคาร ที่พยากรณ์รวมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ มาตรฐานการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ในจังหวัด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2560	- บันทึกการตรวจสอบ ก่อสร้างอาคาร	- ตรวจสอบความสูงการก่อสร้างของอาคารเพื่อไม่ให้ ความสูงขอยกอาคารเกินเกณฑ์ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรฐานการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ พ.ศ. 2560	- ตรวจสอบ ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา/g อสังหาริมทรัพย์ แสงนิรันดร์ จำกัด (มหาชน)
10. การปั้นกัน อัตโนมัติ	- บริเวณที่ติดตั้ง ถังดับเพลิง	- สภาพการใช้งาน ของถังดับเพลิง	- สภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ ถังดับเพลิง	- ท่า 6 เดือน หรือตาม คำแนะนำของผู้ผลิต ตลอดระยะเวลา	- ผู้รับเหมา/g อสังหาริมทรัพย์ แสงนิรันดร์ จำกัด (มหาชน)
	- บริเวณ ณ พื้นที่ ก่อสร้าง	- บันทึกการใช้งาน อัตโนมัติ	- ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์	- ท่าสี่เดือนครึ่งต่อปี ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา/g อสังหาริมทรัพย์ แสงนิรันดร์ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 4 สุรปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจัดสร้างที่ดิน เศรษฐกิจ เกษตรและอุตสาหกรรม (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ตัวชี้วัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริการที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
11. อารืาอนามัย และภัยคุกคาม	- ค่าน้ำก่อสร้าง - สถาพน์ที่ก่อสร้าง	- การสามารถนำไปอันตรายส่วนบุคคล - ความเป็นระเบียบ และการกำหนดความสะอาด	- การรวมสื่อสุปกรณ์อย่างกันอันตรายส่วนบุคคล	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
	- บริเวณที่ก่อสร้าง	- สถาพน์ที่ก่อสร้าง	- ความเป็นระเบียบ และการกำหนดความสะอาด	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
	- ห้องประชุมพยาบาล	- สถาพน์ที่ใช้งาน	- สภาพของเครื่องมือประழมพยาบาล	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
	- ผู้พักอาศัย ในสิ่งที่พักอาศัย	- ความปลอดภัย และการพักอาศัย	- สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปในบริเวณที่อยู่อาศัยและพัฒนา	- ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
	- บริเวณที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงาน	- ความปลอดภัย และการพักอาศัย	- ตรวจสภาพรั่วซึ่งรอบ	- ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
12. ทักษิณภาพ	- บริเวณที่ก่อสร้าง	- สถาพน์ที่ใช้งาน	- การซักซ้อมวัสดุให้ปฏิบัติงานพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ กำหนดต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีต่อไป โดยในระยะก่อสร้างให้นำส่งไปยังกรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่


SANSIRI
บริษัท พานิชภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
SANSHRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชรินทร์ ปริญญาวงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวอุตสาหะ นฤบุตรวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์มอลล์ เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการสัมมูลภาพทางเคมีเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีในน้ำเสีย (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ระยะดำเนินการ

ตัวชี้วัดคุณภาพ ล้วงและการทดสอบ	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. นิเวศวิทยาทางน้ำ	- สำราญสาราระน้ำ ทางน้ำ ตะวันออก 2 จุด ได้แก่ บริเวณก่อน ^{จุดที่มีการระบายน้ำ และบริเวณที่สูง จุดที่แม่น้ำ^{จะบาน้ำ รูปที่ 5-1}}	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำสำหรับสารเคมี ■ ความเป็นกรด-ด่าง ■ สารแขวนลอย ■ ความเค็ม ■ แรงดันน้ำ ■ น้ำประจุไฟฟ้า	ตรวจวัดคุณภาพสำหรับสารเคมี - pH meter - วิธี Gravimetric Method - วิธี Argentometric หรือวิธี Electrical Conductivity Method หรือวิธี Refractometer - วิธี Cadmium Reduction Method เปสีyan ในคราบเป็นไข่ตุ่ก กอน แล้วใช้วิธี Colorimetric Method ■ แอมโมเนียมรวม (Total Ammonia) ■ พอกษेत-พอยส์อร์ส ■ ออกซิเจนละลายน้ำ ■ โคสิฟอร์เม้นแบบที่เรียกว่า fermentatio ห้องหม้อ ■ ฟิล์มไนโตรเจนที่เรียกว่า membrane filter technique	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัทฯ และศรี จำปา (มหาชน) (ระบบแรก) และนิติบุคคล (ห้องจากจังหวัดทั้งนิติบุคคลทั้งหมดจัดสรง)
2. การใช้น้ำ	- เส้นทางน้ำทิ้ง	- สภาพการใช้น้ำ	ตรวจสอบการร่วมกันประจำในเดือน ทุกเดือน	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัทฯ และศรี จำปา (มหาชน) และนิติบุคคล (ห้องจากจังหวัดทั้งหมดจัดสรง)

บริษัท แอลจีร์ จำกัด (มหาชน)
LAEONI PUBLIC COMPANY LIMITED
เดือน ธันวาคม 2564.....

≡ SAN SIRI

เดือน ธันวาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เที่ยงแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัทฯ เกิด เอ็นไวนิวเคลนเมืองทอง เที่ยวรัก จำกัด

(นายสุวิทย์ บุญเต่า)




ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
นิติบุคคลทั้งหมดจัดสรง

ตารางที่ 5 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผู้ผลิตสิ่งแวดล้อมทางการค้า เศรษฐกิจ เกาะแก้ว (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ตัวชี้วัดน้ำภาพ สิ่งแวดล้อม	บริษัทที่ ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. ก า ร จ ด က า ร ม ะ ล ด อย	- ที่พักอาศัย	- สภาพพื้นที่ดินที่อยู่อาศัย	- ตรวจสอบความสกปรกในร่องรั่วน้ำของพื้นที่พักอาศัย การรั่วซึมข้อที่พักอาศัย	- หากได้พบต้องจะดำเนินการ	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคล (ห้องจ้างจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)
		- ปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง	- ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง ทำการเฝ้าระวังสถานะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ	- ทุก สัปดาห์ ครั้ง อย่างต่อเนื่อง	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคล (ห้องจ้างจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)
6. ก า ร จ ร จ ว ร	- บริเวณทางเข้า- ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวกทางเดิน	- การอำนวยความสะดวกทางเดิน	- หากวันหลุดละเลยดำเนินการ	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคล (ห้องจ้างจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)
		- บริเวณทางเข้า- ออกโครงการ	- ทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและทาง	- ทุก 6 เดือน ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคล (ห้องจ้างจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)
7. ก า ร ป ร อง ก ัน	- บริเวณที่ติดตั้ง อุปกรณ์	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยทางเดิน หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน หรือตามกำหนดเวลา	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคล (ห้องจ้างจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)
		- บริเวณที่ติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	- สภาพการใช้งาน		

หมายเหตุ กำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป โดยในระยะดำเนินการให้ส่งไปยังคณะกรรมการจัดสรรงานทั่วทุกเขต





สัญลักษณ์



พื้นที่โครงการ



จุดตรวจคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ



จุดตรวจคุณภาพน้ำสำrage สาธารณะโดยชั้นประโยชน์บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการถัดจากที่ดินเจ้าของเดียวกัน

รูปที่ 1 ผังแสดงจุดตรวจคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2563

ก. ๒

ธันวาคม 2564

SANSIRI
(san siri public company limited)

บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน ธันวาคม 2564



แบบที่ ๑ แผนผังรายละเอียด ๑๕๒๓๘

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ลงนาม: 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

(นางสาวพัชรินทร์ เทียมแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ที่ดินที่ตั้งตึกชั้นเดียว บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑๙ ตำบล พุฒาภรณ์ อำเภอ สามพราน จังหวัด นนทบุรี ๑๑๙๓๐

ผู้ได้รับมอบอำนาจ:
๔๕-๓-๘๓.๐๐ ๑๑๙๓๘

ที่ดินที่ตั้งตึกชั้นเดียว บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑๙ ตำบล พุฒาภรณ์ อำเภอ สามพราน จังหวัด นนทบุรี ๑๑๙๓๐

๑๑๙๓๘

ผู้ลงนาม: 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔


(นางสาวจุฑารัตน์ บุญยานันท์)

ผู้รับมอบอำนาจ: ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)



DRAWING PACKAGE:	FOR INFORMATION	FOR CONSTRUCTION
FOR SUBMISSION	X	
FOR ASBUILT		
REVISION.....		
DRAWING TITLE:		

HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



ຕារាងແສດງរាយລະເວີຍດົມສຽງແບກທີ່ນັກນາງຢອດ

ຝ່າຍພະລິມານໂຄຮງການ

សំបុត្រានិគរោក


1:2600



- 2 -

รูปที่ 3 ผังบริเวณโครงการ 1

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
OWNER / DESIGNER : SANSIRI	
99 SOI RAI KHLONG NUEA SUB-DISTRICT, VACHRAK, BANGKOK 10100 PARA KHANONG NEEA SUB-DISTRICT, VACHRAK, BANGKOK 10100	
TEL: +66 2027 7888 FAX: +66 2098 5419	
ท่านต้องมีไฟฟ้าในบ้านก่อนได้รับอนุญาตจากทางผู้ดูแลที่อยู่อาศัย	
PROJECT : บ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME : บ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น	
LOCATION : ถ. บางเมือง ต. เมือง จ. ภูเก็ต	
ARCHITECTS : พชรพัฒน์ ภารตยะวิริยะ ภัณฑ์ 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : ช. พชรพัฒน์ ภารตยะวิริยะ ศิริ 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS : บุญกาฬ พัฒนาสุข ถนน 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	X
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE : ผังบริเวณโครงการ	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



សំណើលាកដ្ឋានការពាណិជ្ជកម្ម


ກຳພາກ	ຊື່ນັມມາ (ແມ່ນິດ)
	ນໍາໃນເຕີຍລະຫວ່າງຫັນ M272
	ນໍາໃນເຕີຍລະຫວ່າງຫັນ L306
	ນໍາໃນເຕີຍລະຫວ່າງຫັນ L396
ຂວາມ	113

STRUCTURAL ENGINEERS : 
চিত্তরাজ ভট্টাচার্য
স্টেল্লা ১৯৮৬

ຜົງປົງລົງມູນແປ່ງແປ່ງລົງມູນ

รูปที่ 4 ผังแสดงตำแหน่งของอาคารบ้าน

91/105



OWNER / DESIGNER : SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
56 SOI RUM KHONG PRAK KHANONG, PRA KHONG NEA SUB-DISTRICT, WATPHRA, BANGKOK 10100	
TEL: +66 2027 7888 FAX: +66 2029 5479	
ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์และโทรสารที่ บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่ท่านสะดวก	
PROJECT :	วิภาวดี พัฒนาศรี เดย์ 2 ชั้น 1
PROJECT NAME :	บ้านเดี่ยว พัฒนาศรี เดย์ 2 ชั้น 1
LOCATION :	ถ. เกษมภิบาล ต. เมือง อ. ปงเก็ต พะเยา ประเทศไทย 13826
ARCHITECTS :	
STRUCTURAL ENGINEERS :	 ๗๙๖ ลาดพร้าว ศรีราชา ชลบุรี ๒๐๑๙
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS :	 ๗๙๖ ลาดพร้าว ศรีราชา ชลบุรี ๒๐๑๙
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING TITLE :	ผังแม่เดิร์งรายละเอียด โครงสร้าง
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	X
FOR ASBUILT	
REVISION	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	

SANSIRI

สันสิริ แอนด์ ลิมิตี้ด (ประเทศไทย)
ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564

(นางสาวพญรุ่น เที่ยงเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท สันสิริ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาต

หน้าที่ ๑

OWNER /DESIGNER :
SANSIRI

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

99 SOI KHLONG PRA KHONG

PRA KHONG MUE SUBDISTRICT, RATCHABURI 70110

TEL: ๐๘ ๒๐๗ ๙๙๙๙ FAX: ๐๘ ๖๒๕ ๕๗๗

PROJECT :
บ้านพักอาศัย ๒ ชั้น

PROJECT NAME :
บริษัท สันสิริ จำกัด

LOCATION :
ตำบลแม่ หมู่ ๑ บ้าน

ARCHITECTS :
พงษ์เพ็ญ กฤษภานันทน์ กาล ๑๓๘๒๖

STRUCTURAL ENGINEERS :
นฤกษ์ ศักดิ์สิงห์ ๕๗๙๘๖๕

ELECTRICAL ENGINEERS :
นฤกษ์ ศักดิ์สิงห์


SANITARY ENGINEERS :
นฤกษ์ ศักดิ์สิงห์ ๕๗๙๘๔

INTERIOR DESIGNERS :
นฤกษ์ ศักดิ์สิงห์ ๕๗๙๘๔

DRAWING PACKAGE :
FOR INFORMATION
FOR CONSTRUCTION
FOR SUBMISSION
FOR ASBUILT
REVISION.....

DRAWING TITLE :
ผังแสดงภาพลักษณะของบ้าน

HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



ผังแสดงภาพลักษณะของบ้าน
มาตราส่วน 1:2600

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชริน เที่ยวนันดา)

ผู้รับมอบหมาย


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

บริษัท แสนสิริ จำกัด

ผู้รับมอบหมาย

OWNER / DESIGNER : SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
99 SOI RUM KHONG PRA KHANONG,	
PHRA KHONG KHE SUBDISTRICT, NUAHUA, BANGKOK 10116	
TEL: +66 202 788 500, +66 202 5219	
ห้องน้ำในโครงการฯ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย	
PROJECT:	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
PROJECT NAME:	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น



เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญยงค์)

ผู้ดูแลโครงการฯ บริษัท ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

SANITARY ENGINEERS :
นายวิชิต ศรีวงศ์
หมายเลข ๘๗๙๘๖

ELECTRICAL ENGINEERS :

นายวิชิต ศรีวงศ์
หมายเลข ๘๗๙๘๖

INTERIOR DESIGNERS :

นายวิชิต ศรีวงศ์
หมายเลข ๘๗๙๘๖

- บ้านเดี่ยว 1 พื้นที่ 578.36 ตารางเมตร
- บ้านเดี่ยว 2 พื้นที่ 749.0 ตารางเมตร
- บ้านเดี่ยว 3 พื้นที่ 2,700 ตารางเมตร
- รวมพื้นที่บ้านเดี่ยว 4,027.36 ตารางเมตร

ผังแสดงเส้นทาง

บ้านเดี่ยว



ผังแสดงเส้นทาง

N.

ผังแสดงเส้นทาง	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING
DRAWING TITLE:	ผังแสดงเส้นทาง
PROJECT NUMBER	
HOUSE CODE	FACADE

SANSIRI


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน กันยายน 2564

(นางสาวพัชริน เที่ยวนภก้า)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)



เดือน กันยายน 2564

(นางสาวจุฑาญ่า ปัญญา)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์ จำกัด ผู้ดูแลโครงการฯ

SANSIRI
OWNER / DESIGNER :
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
99 SOI KHLONG PHRA KHONG,
PHRA KHONG, NUA SUBDISTRICT, INTHA BURG 1110
TEL: +66 2077 9888 FAX: +66 2077 9479
www.sansiri.com

PROJECT :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
PROJECT NAME :
บริษัท แสนสิริ เกาะแก้ว

LOCATION :
ถนนพัฒนาเมือง แขวงทุ่งสองห้อง
ARCHITECTS :
พงษ์เพ็ชร์ ภูมิธรรม สถาปนิก ภาคใต้ 13826
STRUCTURAL ENGINEERS :
ชัยวุฒิ วงศ์สมบูรณ์ สถาปัตย์ 99865
ELECTRICAL ENGINEERS :
INTERIOR DESIGNERS :
DRAWING PACKAGE :
FOR INFORMATION
FOR CONSTRUCTION
FOR SUBMISSION
FOR ASBUILT
REVISION.....

SANITARY ENGINEERS :
ธีระพงษ์ แม่舅 สถาปัตย์ ภาคใต้ 3184

DRAWING TITLE :
ผังแสดงทิศทางการจราจรภายในโครงการ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
DATE : 1:2600

ผังแสดงทิศทางการจราจรภายในโครงการ
มาตราส่วน 1:2600

DRAWING NO. PARKING

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวพัชรินทร์ ที่ปรึกษา)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564.....

(นางสาวจุฬารัตน์ ปัญญา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรเว่นเมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



OWNER / DESIGNER :
SANSIRI
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
59 SOI PHU KHONG, PHRA KHONG,
PHRA KHONG, MEA SUB-DISTRICT, Nonthaburi, BANGKOK
TEL. +66 2027 7888 FAX. +66 2198 5479
ท่านผู้มีอำนาจลงนามได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

PROJECT :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

PROJECT NAME :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

DRAWING NO. :
L306

DRAWING TITLE :
รูปแบบ A-A

SCALE :
มาตราส่วน 1 : 100

DATE :
102/105

HOUSE CODE :
L306

FAÇADE :

PROJECT NUMBER :

DRAWING NO. :
A3-01

PARKING :

L

หลังคามุงกระเบื้องดองเกร็ท ลาดเอียง 30°
รากเดี่ยวนี้ดีกว่าเดิม เพื่อป้องกันแมลงสาeva ข้อมูลผู้ผลิต
โครงสร้างตามที่ระบุไว้ในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ห้องน้ำ 2
F2 +3.95
ห้องน้ำ 1
F1d +4.00
ห้องน้ำ 2
F10 +4.00
ห้องน้ำ 1
F10 +4.00
ห้องน้ำ 4
F2 +0.45
ห้องน้ำ 5
F2 +0.45
ห้องน้ำ 6
F6 +0.40
ห้องน้ำ 1
F6 +0.50
ห้องน้ำ 2
F6 +0.50
ห้องน้ำ 3
F6 +0.50
ห้องน้ำ 4
F6 +0.50
ห้องน้ำ 5
F6 +0.50
ห้องน้ำ 6
F6 +0.50

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายวิจัย คงอยู่ สถาปนิก ต. 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :
นายพงษ์ คงอยู่ ก่อสร้าง 13026

ARCHITECTS :
นางสาวน้ำ ณัฐา ออกแบบ

SANITARY ENGINEERS :
นายวิจัย คงอยู่ สถาปนิก ต. 9865

INTERIOR DESIGNERS :
นายพงษ์ คงอยู่ สถาปนิก ต. 9865

DRAWING PACKAGE :
FOR INFORMATION
FOR CONSTRUCTION
FOR SUBMISSION
FOR ASBUILT
REVISION.....

DRAWING TITLE :
รูปแบบ A-A

DETAILED DRAWING :
มาตราส่วน 1 : 100

DATE :
15/03/2024

PROJECT NUMBER :

DRAWING NO. :
L306

FAÇADE :

DRAWING TITLE :
รูปแบบ A-A

DETAILED DRAWING :
มาตราส่วน 1 : 100

DATE :
15/03/2024

PROJECT NUMBER :

DRAWING NO. :
A3-01

FAÇADE :

DRAWING TITLE :
รูปแบบ A-A

DETAILED DRAWING :
มาตราส่วน 1 : 100

DATE :
15/03/2024

PROJECT NUMBER :

DRAWING NO. :
L306

FAÇADE :

DRAWING TITLE :
รูปแบบ A-A

DETAILED DRAWING :
มาตราส่วน 1 : 100

DATE :
15/03/2024

PROJECT NUMBER :

DRAWING NO. :
A3-01

FAÇADE :

DRAWING TITLE :
รูปแบบ A-A

DETAILED DRAWING :
มาตราส่วน 1 : 100

DATE :
15/03/2024

PROJECT NUMBER :

DRAWING NO. :
L306

FAÇADE :

DRAWING TITLE :
รูปแบบ A-A

DETAILED DRAWING :
มาตราส่วน 1 : 100

DATE :
15/03/2024

PROJECT NUMBER :

DRAWING NO. :
L

FAÇADE :

DRAWING TITLE :
รูปแบบ A-A

SANSIRI

บริษัท เสาร์ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มีนาคม 2564.

(นางสาวพัชรินทร์ เรียมแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เสาร์ จำกัด (มหาชน)



OWNER / DESIGNER :

SANSIRI

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

99 SOI 8 KHLONG PHRA KHANONG
TEL. +66 2077 7088 FAX. +66 210 5479
พัฒนาฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 1010

PROJECT :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

PROJECT NAME :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

LOCATION :
นางสาวพัชรินทร์ เรียมแก้ว

ARCHITECTS :
นายพีระ พกนันท์ หมายเลข 13826

ELECTRICAL ENGINEERS :
นางสาวนิตยา ศรีสุวัฒนา หมายเลข 9865


STRUCTURAL ENGINEERS :
นายพีระ พกนันท์ หมายเลข 1454

SANITARY ENGINEERS :
นางสาวนิตยา ศรีสุวัฒนา หมายเลข 9865

INTERIOR DESIGNERS :
นางสาวนิตยา ศรีสุวัฒนา หมายเลข 9865

DRAWING PACKAGE :
FOR INFORMATION
FOR CONSTRUCTION
FOR SUBMISSION
FOR ASBUILT
REVISION.....

DRAWING TITLE :
แบบตัวตัด A-A



- หมายเหตุ :
 - ระดับ ± 0.00 ม อาจอ้างอิงจากระดับดินฟาก
 - รายละเอียดห้องน้ำและห้องนอนอยู่ในแบบหน้าที่
 - รายละเอียดห้องครัวอยู่ในแบบหน้าที่
 - ระดับที่ระบุในแบบที่นี่คือระดับพื้นดินฟาก

วันที่ 16 จันทร์ เดือน พฤษภาคม 2564
L396

แบบตัวตัด A-A
มาตราส่วน 1 : 100

HOUSE CODE .	FACE
L396	
PROJECT NUMBER	
A3-01	PARKING

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

SANSIRI

OWNER / DESIGNER :

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

99 SOI RUM KLONG PHRA KHANONG

PHRA KHANONG NEU SUBDISTRICT, NUAHAN, BANGKOK 10110

TEL: +66 2077 0888 FAX: +66 2195 5475

ผู้ออกแบบและผู้จัดทำแบบ
ชื่อโครงการฯ ได้แก่ บริษัท

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มีนาคม 2564

(นางสาวพัชริน เบี้ญเจ้ากาน)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

LOCATION :
ศูนย์การค้า ชั้น 1 ถนน รามคำแหง

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายกรุง วงศ์สมิต ประจำปี 19865

ELECTRICAL ENGINEERS :
นายไพบูล ภานุภาคิณย์ ประจำปี 13826

SANITARY ENGINEERS :
นายพงษ์ พานิช ประจำปี 1464

INTERIOR DESIGNERS :
นายพงษ์ พานิช ประจำปี 1464

แบบ

SCALE 1:150

DRAWING PACKAGE :
FOR INFORMATION
FOR CONSTRUCTION
FOR SUBMISSION
FOR ASBUILT
REVISION.....

เดือน มีนาคม 2564



แบบ

SCALE 1:150

DRAWING TITLE :
แบบหน้าต่าง ชั้น 1

