


มาตราการป้องกันแมลงและกีบขยะครั้งทบทวน  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการศุภากลย ลอดฟ้า สถานีภาษีเจริญ

ของบริษัท ศุภากลย จำกัด (มหาชน)  
ต้องอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
ต่อจังหวัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด




นายกริช จันทร์เจริญ (นายกริช จันทร์เจริญ)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภากลย จำกัด (มหาชน)



(นายณัฐนรี ยมจะสมิตร)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แกรนด์ แอลเอ จำกัด

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานการบัญชีและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม ลดขนาดการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศุภภักษย ลือพห สถานีกาชาดจังหวัดชลบุรี  
ของ บริษัท ศุภภักษย จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของมาตรฐานการ	รายละเอียดมาตรฐานการ	สภากาแฟดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<p>โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ละมาตรฐานการติดตามคราวต่อคราว จัดทำตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศุภภักษย จำกัด สถานีกาชาดจังหวัดชลบุรี ต้องอยู่ที่ทันสมัยเพื่อเชิงพาณิชย์ เน้นความหลากหลาย ใช้งานง่าย ให้ความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปในกระบวนการประมวลผลมาตรฐานการซื้อขายรวม (ภาคชุด) ภายในโครงการประกอบด้วยภาคชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร ความสูง 25 ชั้น มีห้องพัก 376 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพำนัชชย (ร้านค้า) 2 ห้อง มีห้องจอดรถเบนซ์ 193 คัน พื้นที่รวมทั้งสิ้น 8,000 ตารางเมตร สำหรับการอยู่อาศัย มีพื้นที่พัฒนาโครงการรวมทั้งสิ้น 2-0-90 ไร่ หรือเท่ากับ 3,560 ตารางเมตร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท กринแคร์ คุณชุติแตนท์ จำกัด ด้วยรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามครัวงสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศุภภักษย จำกัด สถานีกาชาดจังหวัดชลบุรี ของบริษัท ศุภภักษย จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด</li> </ol>	<p>พนักงานโครงการ ศุภภักษย จำกัด สถานีกาชาดจังหวัดชลบุรี</p> <p>ผลการประเมิน ศุภภักษย จำกัด สถานีกาชาดจังหวัดชลบุรี</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการ การก่อสร้าง ศุภภักษย จำกัด สถานีกาชาดจังหวัดชลบุรี</p> <p>ผลการประเมิน ศุภภักษย จำกัด สถานีกาชาดจังหวัดชลบุรี</p>	<p>บริษัท ศุภภักษย จำกัด (มหาชน) / นิตบุคคลโครงการชุด หลังจัดทำเป็นการ อาทิตย์</p>



มกราคม 2565

(นายกิริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภภักษย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท กринแคร์ คุณชุติแตนท์ จำกัด  
(นายณัฐวีร์ ยะแสงสินธิ)

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์ฯ ลดอัตราการประท้วง จ.อุดรธานี

ขอ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของมาตรการ	รายละเอียดมาตรการ	สถานะดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.	โครงการต้องเป็นที่ก่อผลกระทบติดตามและตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อไปยังคนผู้อพยพ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
3.	ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องนำไปถ่ายแบบจราจรและอี้ดิครองการหรือมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แจ้งมาตรากรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาอนุมัติหรืออนุมัติดำเนินการต่อไป			

มกราคม 2565.....  
  
 นายกฤษ จิตธรรม (นายก)  
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)  
  
 บริษัท เซ็นทรัล จำกัด สำนักงานบริษัท กринแคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด  
 (นางณัฐรี ยมมาสเมธี)  
  
 อนุวัฒน์ วรเชษฐ์  
 ผู้อำนวยการ บริษัท กринแคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด  
 วันที่ 265



มกราคม 2565...

卷之三

May 1961

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินค่าคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานผลการดำเนินงาน แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการ ศูนย์ล้ำ พอท สถานีภูมิจิริบุญ ของบริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลการประเมินค่าคุณภาพ และการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามตรวจสอบ ผลการประเมินค่าคุณภาพ
การรายงานผล ผลการประเมินค่าคุณภาพ และการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ของการตรวจสอบ อย่างน้อยสี่ปีต่อหนึ่งครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	มาตรฐานที่ของการตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไข <sup>*</sup> ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบติดต่อ ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <sup>*</sup> ตามมาตรฐาน ๕๑/๕ แห่ง <sup>*</sup> พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ๔๙๗ ลงวันที่ห้ามก่อสร้าง



จังหวัด  
เชียงใหม่

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒

๘๐๗๒๐

๒๕๖๒


ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำหรับ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการดัดตามมาตรฐานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ศูนย์ล้ำ ลอฟฟ์ สถานีกาชาดเจริญ ของบริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของพ่าง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.2 ทรัพยากรดิน	การก่อสร้างโครงสร้างต้องมีการขุดดิน ตามดิน และปรับระดับดินให้สูงความสูงไม่สูงกว่าส่วนบนแบบ การก่อสร้าง สำหรับการลงฐานราก การวางระบบ สาธารณูปโภคให้ตั้งช่องโหว่ของโครงสร้าง จึงมีการขุดตักดิน ออก โดยจากการประวัติมีปริมาณดินดูด จากกิจกรรมตั้งแต่ราก ประมาณ 6759 คิวเมตร	1) การขุดเปิดดินบริเวณด้านในพื้นที่โครงการซึ่งไม่มี อาคารอื่นอยู่ใกล้เคียง ให้ขุดเปิดเป็น step ตาม มาตรฐานวิศวกรรม เพื่อบร่องหน้าการเคลื่อนท้ายดิน ภายในโครงการ 2) การขุดดินทำฐานรากซึ่งต้องขุดดินลึก ต้องมีการทำ Sheet Pile โดยต้องมีการคาดยันให้แข็งแรงเพียง	บริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565.....
		1) การขุดเปิดดินบริเวณด้านในพื้นที่โครงการซึ่งไม่มี อาคารอื่นอยู่ใกล้เคียง ให้ขุดเปิดเป็น step ตาม มาตรฐานวิศวกรรม เพื่อบร่องหน้าการเคลื่อนท้ายดิน ภายในโครงการ 2) การขุดดินทำฐานรากซึ่งต้องขุดดินลึก ต้องมีการทำ Sheet Pile โดยต้องมีการคาดยันให้แข็งแรงเพียง	บริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565.....



(นางนันธรี ยมรัตน์)

นายวิชัย จันทร์เจริญสูบ (VICHAI JINTHARASUB) LIMITED  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน)



(นายวิชัย จันทร์เจริญสูบ)

บุคลากรรรมา ผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ คอมเซ็ปต์ จำกัด (GRC CARE CONSULTANT CO., LTD.)

บริษัท พฤติภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  
จันทร์เจริญสห (นายกรีช)  
จำกัด 2565.....  
ก. กรรมการผู้มีอำนาจ  
บริษัท พฤติภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ក្រសួង

၁၂၇

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น ผลวิเคราะห์มาตรการด้านผลกระทบด้านสังคม  
โครงการ ศูนย์ล้ำย ลองฟ์ สถานีกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบบทง สิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาฯ	ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการติดตามผลกระทบ
ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	๗.๑ เศร้างความเดือดร้อนรำคาญที่กบผู้อยู่อาศัย ๗.๒ ภัยคุกคามที่ครองการได้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ



ผู้ดูแลรักษาฯ

มกราคม 2565 .....

นายกรุงศรี ดวงฤทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด

นายกรุงศรี ดวงฤทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด

ผู้ดูแลรักษาฯ

นายกรุงศรี ดวงฤทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด

มกราคม 2565 .....

ผู้ดูแลรักษาฯ

นายกรุงศรี ดวงฤทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด

มกราคม 2565 .....

ผู้รับผิดชอบ  
การดำเนินงานหน้า 16/260

องค์ประกอบของน้ำเสียที่สำคัญ		ผลกระทบต่อแม่น้ำและแหล่งน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่น้ำและแหล่งน้ำ	มาตรฐานตามธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม แหลบทุ่นต่างๆ	ผลกระทบต่อแม่น้ำและแหล่งน้ำ	จากการประเมินปริมาณพิษทางสารเคมีที่เกิดขึ้นในระบบน้ำที่สำคัญ ต่ำสุดเป็นต้นไป	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่น้ำและแหล่งน้ำ	ผลกระทบติดตามธรรมชาติ
1.3 คุณภาพอากาศ	1) ผู้คนและอุปกรณ์ 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) เกิดขึ้น 0.022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อร่วมกับปฏิกิริยาตรัวจัดปูจับน้ำ ผู้คนจะออกน้ำตาไม่เกิน 10 ไมครอน เพิ่มขึ้นจาก 0.037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็น 0.059 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานตามปริมาณค่าดูดผลกระทบ การส่องแสวงห้องน้ำติดต่อทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 2) ผู้คนจะออกน้ำตาไม่เกิน 0.070 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อร่วมกับปฏิกิริยาตรัวจัดปูจับน้ำ พบว่า ผู้คนจะออกน้ำตาไม่เกิน 0.2547 ลิตร/ชม. ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานตามปริมาณค่าดูดผลกระทบ การส่องแสวงห้องน้ำติดต่อทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.24 ลิตร/ชม.	กิจกรรมการก่อสร้าง 1) จัดทำรั้วที่บดยอดพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกันชั่วบุญชั่วน้ำที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันผู้คนต้องออกกำรระวังไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น 2) จัดทำรั้วที่ก่อสร้าง อย่างดูอยู่น้ำฝน 3 ครั้ง เพื่อลดการพุ่งกระฉะของน้ำฝนลง แต่พิมความถี่ให้น้ำกันน้ำในโครงสร้าง ในการที่ผู้คนต้องออกมาก ติดต่อทั่วไปแบบน้ำร้า โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตัดจั่งผู้คนและลดการพุ่งกระฉะของน้ำฝนลง โดยกำหนดความถี่ในการเบ็ดเสร็จ 3 ครั้ง/วัน 4) ใช้ Mesh Sheet ที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำฝนลง ปิดครอบโดยรอบตัวอาคาร ความสูงที่กันน้ำค่าร่วมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน	การติดตามธรรมชาติ 1) ตรวจวัดค่า PM <sub>10</sub> ที่น้ำดื่มน้ำที่มีค่า 0.010-0.015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 2) ตรวจวัดค่า CO ที่น้ำดื่มน้ำที่มีค่า 0.005-0.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 3) ตรวจวัดค่า HCl ที่น้ำดื่มน้ำที่มีค่า 0.005-0.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 4) ตรวจวัดค่า SO <sub>2</sub> ที่น้ำดื่มน้ำที่มีค่า 0.005-0.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	มาตรฐานตามธรรมชาติ 1) ตรวจวัดค่า TSP ที่น้ำดื่มน้ำที่มีค่า 0.010-0.015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 2) ตรวจวัดค่า CO ที่น้ำดื่มน้ำที่มีค่า 0.005-0.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 3) ตรวจวัดค่า HCl ที่น้ำดื่มน้ำที่มีค่า 0.005-0.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 4) ตรวจวัดค่า SO <sub>2</sub> ที่น้ำดื่มน้ำที่มีค่า 0.005-0.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อแม่น้ำและแหล่งน้ำ	ผลกระทบต่อแม่น้ำและแหล่งน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่น้ำและแหล่งน้ำ	ผลกระทบติดตามธรรมชาติ

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกหัดทักษะภาษาไทยที่สำคัญมาก สำหรับเด็กๆ ที่ต้องเขียนเรียงความในภาษาไทย แต่ก็ต้องมีความตื่นเต้นและสนุกสนานด้วย การเล่นเกมส์นี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

۱۷۸

“กุญแจจิตวิญญาณ” 17/260

2. ສრຸប່ານແຫວງອະນຸມັດນີ້ມີຄວາມສະເໜາກົດໝາຍໃຫຍ້ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມສະເໜາກົດໝາຍໃຫຍ້ພວກເຮົາໄດ້

บุคลากรรวมตัวผู้มีสิทธิจัดทำรายการ ทาง บริษัท กรีน  
มองการคุม 2565.....  
(นางผู้รักษา  
บุญ) ยาม

มกราคม 2565 ..... นายวิชัย จันทร์เจริญสูง บริษัท ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ทุ่งเสีย จำกัด (มหาชน) รับรองจำนวนหน้า 19/2

2 ສະບັບອານຸພາບຫຼືວິທີກົດລົງທຶນ  
ໂຄຮູມ ສຳເນົາ ພົມ ດອວຍ໌ ຕ່າງໆ  
ກະຊວງ ຖະແຫຼງ ທະນາຄານ ປະຊາທິປະໄຕ  
ແລະ ພະຍານ ພະຍານ ແລະ ພະຍານ  
ກະຊວງ ຖະແຫຼງ ທະນາຄານ ປະຊາທິປະໄຕ  
ແລະ ພະຍານ ພະຍານ ແລະ ພະຍານ

มกราคม 2565..

၁၃၂၁ မြန်မာ အမျိုးသမီး၊ ၁၃၂၁ မြန်မာ အမျိုးသမီး၊ ၁၃၂၁ မြန်မာ အမျိုးသမီး၊

ภาระทางการแพทย์ค่อนข้างนิ่งๆ แต่ก็ยังมีภาระค่อนข้างมาก (บุญครุฑ์ จันทร์เจริญสุข)

องค์ประกอบหน้าชีวิตร่วมกันที่สำคัญ	ผลกระทบสัมภาระต่อความต้องการของผู้รับบริการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสัมภาระต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ผลกระทบสัมภาระต่อความต้องการของผู้รับบริการ	ผลกระทบต่อความต้องการของผู้รับบริการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสัมภาระต่อความต้องการของผู้รับบริการ

ມັກຮາຄມ 2565...

ANNUAL REPORT  
PENNSYLVANIA


16

ມັງກອນ 2565...

ក្រសួងការអប់រំ នាយកដ្ឋាន ជាក់ទៅ ពីរដ្ឋាន និង ក្រសួងការពុម្ព និង ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម

UNITED  
(၃၅)

ពេជ្ជការណ៍



รุ่นรองจากานพนฯ 21/260


ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบที่สำหรับ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดตั้งมาตรฐานของประเทศไทย โครงการ ศูนย์ ลองฟ์ สถาบันภาษาเจริญ ของบริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน) (ระยะท่อสร้าง)

องค์ประกอบบางส่วน สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<p>3) ดำเนินการตรวจสอบเป็นระบบรายเดือน ตลอดระยะเวลาโครงการ ในการก่อสร้าง</p> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน ปี ๒๕๖๗ แก่ ก. ๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับแต่งตั้งตาม เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙ ทุก ๖ เดือน และนำเสนอรายงานต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๕๑/๕ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</li> </ul>

มกราคม 2565.....  
  
 (นายจิตพุฒิ  
จันทร์เจริญสูง)  
 กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท ศูนย์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

นายอธิบดี ยุมยะสวัสดิ์  
  
 บุคลากรรวมด้วยสิทธิจัดทำรายงาน พรษ์ท กринแคร์ จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของมาตรการติดตามตรวจสอบ และรวมมาตรการติดตามตรวจสอบที่แข่งขันกับ

โครงการ ศูนย์ล้ำ ลองไฟ สถานีมาชีเจริญ ของบริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของมาตรการติดตามตรวจสอบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของมาตรการติดตามตรวจสอบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 ระดับเสียง	กรณีเมื่อการป้องกันเสียงจากการก่อสร้าง ระดับไปสูงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างที่อาคารซึ่งเป็นตัวรบจะมีความไม่สงบตามมาตรฐานประเทศไทยและมาตรฐานการรับสิ่งแวดล้อมทั่วไป จึงได้ออกมาในวันที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 70 เเดบิลเบลออก โครงการจึงจำเป็นต้องปฏิบัตามาตรการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และลดระดับเสียงจากการก่อสร้างให้อยู่ระดับที่ไม่เกิน 70 เดบิลเบล	1) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. และหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องและกรีนชั่วเวลากำหนด (เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์) ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงต่างๆ และไม่คำนึงถึงความสันสะเทือน และการเห็บน้ำท่านให้ดำเนินการได้ม gekin 20.00 น. และต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยทราบโดยทันท่วงที ทราบล่วงหน้างานนี้อย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลที่อยู่อาศัย



6 เดือน GreenCare คุณเชื่อมเทคโนโลยี  
(นางผู้ดูแล ยมมาศภรณ์)  
บุคลากรรวมด้วยมือให้จิตทำรายงาน บริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน)  
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

มกราคม 2565.....  
(นายวิษุว์ จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ จันทร์เจริญสุข  
บริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน)  
รับรองจำนวนหน้า 23/260



มกราคม 2565.....  
(นายวิษุว์ จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ จันทร์เจริญสุข  
บริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท สิงห์ จำกัด  
มหาชน จังหวัดเชียงใหม่  
ประเทศไทย  
ก่อตั้ง 2505  
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๓๔๕๖๗๘๙

၁၇၈

ក្រសួងពេទ្យ 24/260

องค์ประกอบของพาย สี่เหลี่ยมแฉก และคุณค่าทางๆ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการรับสิ่งแวดล้อม
ผลการทบทวนแฉกที่สำนักคัญ และคุณค่าทางๆ	สามารถลดกำแพงกันเสียงออกได้ (รูปที่ 3 และ รูปที่ 4)	<p>4) ปูวงงานน้ำตกและเก็บบagan จัดให้มีห้องทำงานเบน้ำพะ สำหรับบaganที่เกิดเสียงตั้งมาก เช่น การตัดกระเบนของ งานเจียรโลหะ ตัดกระจะ เป็นตน โดยใช้ห้องที่ญี่ปุ่น โครงสร้างและกันผ่านรัตตอรอบบ้านแล้ว ซึ่งผ่านง ค่อนเร็วต่อส่วนมาตราตั้งเสียงได้ 34 เดซิเบลต่อ (รูปที่ 5)</p> <p>5) ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานที่อยู่ใกล้เคียงกัน เสียงใช้อุปกรณ์ และวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีเสียง รบกวนน้อยที่สุด</p> <p>6) 7) อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับ หรือเป็นครั้งคราวระหว่างการพอก</p> <p>8) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่บำรุงรักษาอย่างดี และดูแล สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานบ่อยๆ</p> <p>9) ใช้น้ำมันน้ำมันหล่อลื่นลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของ เครื่องจักร</p> <p>10) ไม่เผาไหม้เศษวัสดุที่รื้อถอนที่มีอัตราเรือน้ำท่วม</p>	<p>ต่อเนื่อง คงรับคุณ วัสดุ ก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง และรายงานผล การตรวจสอบทุกเดือนที่ หน่วยงานอนุญาต ก่อสร้าง และสำนักงานเขตพื้นที่ริมแม่น้ำ</p> <p>- บริเวณพื้นที่ ภาคตะวัน ศีภารต ควรเรตต์ เสริม ภายน้ำ ตราชุดเดือน คงรับคุณวัสดุเดือน ละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง</p> <p>การรายงานผล - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรฐานและกล่าวอีกครั้ง แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

จุกรากุ 2565...

៤៧

(นายกritch จันทร์เจริญสุข) ประชุมครั้งที่ ๑๖๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ԱՌԵՆ ԻՆԵՐ

ຮູບຮອດຈຳນວຍພາບ 25/260



2 ສຽງປະເທດວຽກແຫ່ງນັ້ນແລ້ວເຫັນວ່າສຳເຫົາຕົວ ພາຍໃຕ້ການປຸງປັກແລ້ວແລ້ວມີມາຕາມຕຽບກອງພາກສິນໄປຈະດູວ  
ໂຄຮະການ ຜົນເກົ່າ ສອນທີ່ ສອນນີ້ມີມາຫຼື ປົນເກົ່າ ທີ່ຈຸດຕັ້ງ (ຮັບຜ່ານກ່ອງຫຼັງຈາກ)

เอกสาร 2565.....

卷之三

ฉบับที่ 2565..

(ପ୍ରଦେଶ) ଅପ୍ରକ୍ଟ ନିଷାମରେ ଅଣ୍ଣିଏ ଉଗ୍ରତାରେଣ୍ଟାପରିଚ୍ୟାତା

ପ୍ରକାଶକ

องค์ประกอบของฯ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานประจำสำหรับตรวจสอบวัสดุเพื่อตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่มีภัยจรารมก'อสร'ฯ ที่ก่อให้เกิดแรงดึงดันสนับเสื่อมท่อนสูง เช่น งานติดตั้ง เสาเข็ม และงานติดตั้ง/รื้อถอนปลอก Casting เสาเข็ม เป็นต้น หากมีคำาร斯์นท์สนับเสื่อมท่อนสูง เกินระดับที่กำหนดไว้ ให้แจ้งหอดูดจกรรภก'อสร'ฯ ที่ภัยช่อง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ทำงาน เพื่อลดผลกระทบ ต่อพื้นที่ทางเดิน</p> <p>4) เมื่อได้รับแจ้งว่าผู้ใดบุกร้ำภบจกภก'อสร'ฯ เจ้าหน้าที่ ประสานงานชุมชนต์'องโถรศพท' แม้จัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานก่อสร้างหรือหน้างานให้ตรวจสอบ ปรับแบบกางภก'อสร'ฯ หรือปรับปรุงแก้ไข วิธีการทำงานเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว</p> <p>5) กำหนดให้ ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. และหอดูดจกรรภก'อสร'ฯ ทางลำเป้าตั้งต่อไป อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากจำเป็นต้องมีภัยจรารมก'อสร'ฯ ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด</p>	<p>การตรวจสอบความชำรุด 4 มิติเบตร์/วันที่ ให้หอดูด กิจกรรมภารก'อสร'ฯ เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ทำงาน เพื่อลดผลกระทบ ต่อพื้นที่ทางเดิน</p> <p>2) สอบถามเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยในอาคารชุดคิง เพิร์ษ ประจำฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับ แผนภารก'อสร'ฯ ให้เหมาะสม เพื่อผลกระทบทางที่อาจมีขึ้น</p> <p>3) การตรวจสอบความชำรุด 4 มิติเบตร์/วันที่ ให้หอดูด กิจกรรมภารก'อสร'ฯ เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ทำงาน เพื่อลดผลกระทบ ต่อพื้นที่ทางเดิน</p>

มกราคม 2565 ..... (นายกฤษ จันทร์เจริญสุข)  
การรวมการผูกมุ่นอันหวาน บริษัท ศศินลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  
LAWSON H.C. COMPANY LIMITED



(၃၆၁၄) မြှုပ်နည်း လီဖွေ့ပြန်မှု မရှိနိုင်၏ အတွက် ၂၉၈၀။၅၇၇၁။၂၄၄၆

၂၆/၃၈၁၉၊ ၂၈/၂၆၀

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบเพื่อศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ที่ดินล้ำย ลอนฟ์ สถานีภาคอีสาน ของบริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของฯ ร่างแบบทดสอบที่สำคัญ และคุณค่าทางฯ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และคุณค่าทางฯ	<p>(เป็นครั้งคราวและไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์) ต้องเงิน กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงต่าง และไม่มีความสั่นสะเทือน และการழบูห์ท่านนี้ให้ดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยทราบโดยทั่วไป ทวารบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาติ อย่างน้อย 7 วัน</p> <p>6) ห้ามประทับน้ำกับเครื่องอบต่อร้ากายและหัวร้อนสินช่องบุคคลภายนอก โดยต้องไม่วางเงินอาประจำกันต่อเหตุการณ์และต่อครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรุ่งผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และให้แสดงสำเนาต่างลงนามพร้อมกันโดยทั้งสองฝ่ายในที่เบ็ดเตล็ดให้เป็นตัวแทนที่เข้ามีส่วนทั้งพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>7) ก่อหนี้ริมภารก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือผู้รับเหมาจะขออนุญาตเจ้าของอาคารที่อยู่เพื่อเข้าไปตรวจสอบ ถ้าหากพบและทำบัญชีเอกสารของอาคาร</p>	<p>พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ค่าความส์ น้ำสีเทา อน (ความเร็วของน้ำก่อส์สุด : Peak particle velocity, PPV)</li> <li>ประเมินร่องรอยเรียนจากผู้พักอาศัยทางค่าย</li> </ol> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจวัดบริเวณใกล้กับอาคาร ๓, ๔, ๕, ๖ ลัง เวลาเร้นด้า สถานีน้ำแข็งริมน้ำ (จุด) และใกล้บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (จุด)</li> <li>สอบถามปัญหาของบ้านที่อยู่อาศัย</li> </ol>



Green Care  
Consultant Co., Ltd.

นายภูมิสิริ ยมมาศมิตร

กรรมการผู้อำนวยการประจำ บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....



มกราคม 2565.....

รับรองดำเนินหน้า 29/260

การรวมการผู้นำอาบานา บริษัท ศรีภูมิ เศรษฐ์ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565.....  
นายวิริช จันทร์เจริญสุข  
(นายวิริช จันทร์เจริญสุข)

၂၁၅

(ပနာဏေရှင်) ထမ္မဆန္ဒ



ព្រៃទាន់ទេស 2565.

၁၃၅

บุคคล  
รับรองจำนวนหน้า 31/260

ฉบับที่ 2565

(၁၈၉၂-၁၉၀၅) မြန်မာပြည်တော်လွှာများ မြန်မာပြည်တော်လွှာများ

፩፻፲፭


(ନାର୍ତ୍ତବିହାରୀ ସୁମଧୁର)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

၂၇၅

卷之三



องค์ประกอบของฯ สิ่งแวดล้อม และดูแลค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 แผนดูแลฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 แผนดูแลฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.8 แผนดูแลฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มกราคม 2565.....  
นายกรัฐ ชัยพันธ์เจริญสุข (ก.)  
ขออภัยในความไม่ดีที่ทำให้ท่านต้องเสียเวลา  
และขออภัยในความไม่ดีที่ทำให้ท่านต้องเสียเวลา

เอกสารที่ 2565...

(ការប្រើប្រាស់នគរបាល) នាយករដ្ឋមន្ត្រី

(၃၆၈။) အုပ္ပာဒ် ဒြန်စနစ်များ ရနိုင်၏ ဥက္ကလာဒ်နှင့်ပ

ตารางที่ 2 สรุปผลการระบุร่องรอยต่อไปนี้สำหรับผู้ดูแล มาตรฐานการบ่มเพาะและพัฒนาคุณภาพของสถาบันฯ ตามมาตรฐานการคิดถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมาตรฐานของสถาบันฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบประเมิน

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันภาษาเชิงวิชาชีพ ของบริษัท ศูนย์การเรียนรู้ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก)

องค์ประกอบของหน้างาน	ผลกรอบที่ส่งมอบให้สำหรับ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางๆ	ผลกรอบที่ส่งมอบให้สำหรับ	ความต้องการของการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินการตามแผนการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบทางสังคมและล้อม</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานแผนการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบทางสังคมและล้อม</li> </ul>



เอกสาร

ฉบับที่ 2

มีผลใช้

มาตรา 5/5

เดือน พฤษภาคม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนรี ยะญะภรณ์ วงศ์ชัยวัฒน์)  
ผู้ดูแล สถาบันฯ

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ จำกัด (มหาชน)

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

2 ສრັບປະລົງຮະຫວັງໃໝ່ແລ້ວຄູມທີ່ສໍາຄັນ ມາຕຽກເປັນກົນແລະນີ້ໄພ່ລົກຮະຫວັງແລ້ວສົ່ງມາຕຽກເປັນຕົ້ນຕາມຕາງຈົ່ງສອບເໜີກຮຽບທີ່ປະຕິບັດ

องค์ประกอบของน้ำเสียที่ส่งผลต่อแม่น้ำท่าสาครและดุลย์ค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>องค์ประกอบของน้ำเสียที่ส่งผลต่อแม่น้ำท่าสาครและดุลย์ค่าต่างๆ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

SUZANNE A.  
PUBLIC LIBRARY  
WILMINGTON

ມັງກອນ 2565...

300



(၇၆၂၈။) မြို့ပြေ၊ ခြေလျှပ်နည်ပ ၁၂၇၀၉။


ମେଲାପତ୍ର

၁၂၆


ପ୍ରକାଶନ

2 ສრຸបປະຈະວະຫານຕີ່ມາດຕະຖານທີ່ມາດຕະຖານ ເພື່ອກຳລັງຄົງ ອາວັນທີ່ມາດຕະຖານ ແລ້ວ ດັບຕັ້ງການ  
ກົດລູກຄົມໃຫຍ່ ໂດຍຫຼັງຈາກນີ້ ເພື່ອກຳລັງຄົງ ເພື່ອກຳລັງຄົງ ເພື່ອກຳລັງຄົງ ເພື່ອກຳລັງຄົງ

<b>องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม</b> <b>และคุณค่าทาง</b>	<b>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</b>	<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม</b>
<p>ผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>ผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p>



องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และดุษฐ์ที่อาจ มีผลต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>สิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และประเมินอุปทานท่อ น้ำย่างนาท เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน 51/5 แห่ง<sup>พ.ศ.</sup> พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และส่วน ก. ก. ก. ฯ ต ภาคผนวก</p> <p>ผู้ตรวจสอบฯ</p> <p>วิศวกร ควบคุมงาน ก' รองผู้บริษัท ผู้รับเหมาวิศวกรรมคุณ งานของโครงการ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพัฒน์ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>-</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>
--	--	---



มกราคม 2565..

(မြန်မာ) ပြပါးလုပ်ခန္ဓာကို ပေါ်လုပ်ခဲ့သူများ အနေဖြင့် ပြပါးလုပ်ခန္ဓာကို ပေါ်လုပ်ခဲ့သူများ

မှတ်စုစုရသလေ၏အန္တရာနကိုဖြတ်ပေးခဲ့ရန် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

મનુષ્યની જીવન

三


ପରିବାର

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ក្រសួងពេទ្យ នគរាម 2565.

บริษัท ภูมิพลฯ จำกัด  
กรีนแคร์ ศูนย์รวมสินค้า  
สำหรับเด็ก





บันกรากอน 2565....

(ມີ້ນິຕົງແລະ ປຸ່ມທັງໝົດ)

มกราคม 2565..

(မန္တလေသာ မန္တလေသာ)

ក្រសួងពេទ្យ 39/260




<p>องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และดุณิตาคติ</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ</p>	<p>โครงการต่อไปยุติธรรมเพื่อโลก แขวงบางหว้า เขตวังเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตเมือง ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบทสระบุรุนแรง โดยรอบเป็นชุมชนเมือง ประกอบด้วย คลุนบ้านพัก อาศัย อาคารชุดพักอาศัย สถานบันเทิง ตลาด อาหารพื้นเมือง พืชสวน ร้านอาหาร เป็นต้น ไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ หรือเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวอย่างเช่นสัตว์ป่าและแม่น้ำ พร้อมที่พำนัช ศึกษาเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง</p>	<p>โครงการต่อไปยุติธรรมเพื่อโลก แขวงบางหว้า เขตวังเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตเมือง ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบทสระบุรุนแรง โดยรอบเป็นชุมชนเมือง ประกอบด้วย คลุนบ้านพัก อาศัย อาคารชุดพักอาศัย สถานบันเทิง ตลาด อาหารพื้นเมือง พืชสวน ร้านอาหาร เป็นต้น ไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ หรือเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวอย่างเช่นสัตว์ป่าและแม่น้ำ พร้อมที่พำนัช ศึกษาเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง</p>	<p>1) ก้าวสู่บุคคลนักอนุรักษ์และผู้รับฟัง “มุ่งเน้นให้เจ้าของที่ดินเข้ามายืนหน้าบ้าน” 2) ควบคุมการระบาดของโรคจัดในหมู่บ้านที่มีประชากรสูง 3) ดินที่อยู่ระหว่างรอการนำบ้านไปใช้ประโยชน์ต้องไม่พ่นที่ ก่อนดำเนินการ</p>

(ນາງພົມບັນຍຸ  
ປະເທດວຽກ)

กุมภาพันธ์ 2565..

(ଗର୍ବମୟ) ଅପାଂ ଶିଳ୍ପମୟ ଏକାକୀ ତଥା କୁଳମୟ ହେଲାମୁଁ ଏହାରେ ଏହାରେ

09/00 1999 6 26 19



၁၃၂

၁၂၇

2 ສະບັບຄວາມຫຼັງຈາກນີ້ແລ້ວມີຄວາມຫຼັງຈາກນີ້ ມາດຕະການປົກກົດໃຫຍ່ແລ້ວມີຄວາມຫຼັງຈາກນີ້ແລ້ວມີຄວາມຫຼັງຈາກນີ້ ແລ້ວມີມາດຕະການຄືດຕາມຕຽບອະນຸມາດຕະການ

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อฯ	ผู้ผลกระทบสัมภัย ผู้ผลกระทบที่สำคัญ	จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางเชื้อเพลิงที่สำคัญในพื้นที่ โครงการและพื้นที่โดยรอบเป็นคราบร้างแต่อย่างใด สำหรับคลองย้ายเพิร์ลซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการ จางล้อกามมูลทางกายภาพของน้ำในคลอง น้ำเพิร์ลซึ่งความตื้น มีสีเขียวอ่อน มีลักษณะน้ำจืดบันดา น้ำซึ่งเป็นส่วนทางระบายน้ำที่จางลงตามหุบเขา ไม่ได้โครงการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่บินบริการบ้านน้ำ เสียงของร่องคลองคุ้ม คุ้มภายในห้องน้ำของบ้าน โดยน้ำพื้นที่จากโครงการที่ผ่านมา นำไปดูจะไม่เกินมาตรฐานแล้ว จะระบายออกสู่ห้ อ ระบายน้ำสาธารณะบริเวณตัวบ้านหน้าโครงการ และหลัก จะสู่บ่อตักน้ำเสีย (A-24) เพื่อไปบำบัดที่ร่องคลองคุ้ม คุ้มภายในห้องน้ำของบ้าน ดังนั้น โครงการไม่ได้ระบายน้ำ น้ำที่จังสู่คลองอย่างเพียงแต่อย่างใด การพัฒนา โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือระบบมนุษย์ ของน้ำในคลองอย่างเด็ดขาด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ ผลการรับภัย ปฏิจราحتาม มาตรฐานของบริษัท สถานที่ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ โครงการ ตรวจสอบ อย่างน้อยสี่ประการต่อระดับ 1 ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	มาตรการป้องกันและตรวจสอบ ผลการรับภัย ปฏิจราحتาม มาตรฐานของบริษัทฯ สถานที่ตรวจสอบ บริเวณพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ โครงการ ตรวจสอบ อย่างน้อยสี่ประการต่อระดับ 1 ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

มกราคม 2565 ..... (นายกิริช จันทร์เจริญสูง)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถยิ่ง จำกัด (มหาชน)

ປຸກສະລັບຮຽນຕ່າງໆ  
ມັງກອນ 2565.

บริษัท กีรินแคร์ จำกัด  
สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี หมู่ 1  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์ตามหัวข้อที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น โครงการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ โครงการบูรณาการ ศูนย์ฯ ลดพิษ เสนอให้เจริญ ของบริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบบางส่วนและถ้อยคำ และคุณค่าทางๆ	ผลกระบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบบางส่วนและถ้อยคำ และคุณค่าทางๆ	ผลกระบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	ผลกระบทสิ่งแวดล้อม




เข้าร่วม

มกราคม 2565

(นายกฤษ ภัณฑ์รัตน์สุข)

กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)



เข้าร่วม

มกราคม 2565

(นางผุณรัฐ ยิ่งเสาวี)

บุคลากรและผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของฯ สีและลักษณะ แสงที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดความต่อรองสิ่งแวดล้อม
3. ภูมิภาคอาเซียนที่ติดน้ำ	3.1. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.1. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่ทำลายทรัพยากรดูแลรักษาพืชที่สำคัญ พ.ศ. 2556 โครงการซึ่งอยู่บนที่ดิน ประมาณ 400 ไร่ ที่ดิน (FAR) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 3 (พ.3-35) สีแดง เป็นที่ดินประเภทนาพารามีขยะกรองที่ไม่วัตถุประสงค์เพื่อให้ไปประโยชน์เป็นศูนย์พัฒนาขยะกรอง ของเมือง เพื่อรับประทานน้ำฝน (บ่อหัวน้ำขนาด 210 ลูกบาศก์เมตร) ตามที่กำหนดในกฎหมายฯ และเมื่อต้องรับน้ำท่วมทั้งหมดที่พื้นที่สาธารณะ (OSR) ร้อยละ 6.82 มีพื้นที่น้ำซึ่งผ่านได้เพื่อปกติทั่วไป 777 ตารางเมตร (ไม่นายาวร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด)	1) ก่อสร้างอาคารโดยใช้ห้องรักษาพืชที่สำคัญและห้องรักษาพืชที่ดิน (FAR) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 7.93 : 1 โดยมีพื้นที่รับน้ำฝน (บ่อหัวน้ำขนาด 210 ลูกบาศก์เมตร) ตามที่กำหนดในกฎหมายฯ และเมื่อต้องรับน้ำท่วมทั้งหมดที่พื้นที่สาธารณะ (OSR) ร้อยละ 6.82 มีพื้นที่น้ำซึ่งผ่านได้เพื่อปกติทั่วไป 777 ตารางเมตร (ไม่นายาวร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด)
ผลการทดสอบค่าทางเคมี	ผลการทดสอบค่าทางเคมี	3.2. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.2. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่ทำลายทรัพยากรดูแลรักษาพืชที่สำคัญ พ.ศ. 2556 โครงการซึ่งอยู่บนที่ดิน ประมาณ 400 ไร่ ที่ดิน (FAR) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 3 (พ.3-35) สีแดง เป็นที่ดินประเภทนาพารามีขยะกรองที่ไม่วัตถุประสงค์เพื่อให้ไปประโยชน์เป็นศูนย์พัฒนาขยะกรอง ของเมือง เพื่อรับประทานน้ำฝน (บ่อหัวน้ำขนาด 210 ลูกบาศก์เมตร) ตามที่กำหนดในกฎหมายฯ และเมื่อต้องรับน้ำท่วมทั้งหมดที่พื้นที่สาธารณะ (OSR) ร้อยละ 6.82 มีพื้นที่น้ำซึ่งผ่านได้เพื่อปกติทั่วไป 777 ตารางเมตร (ไม่นายาวร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด)
ผลการทดสอบค่าทางเคมี	ผลการทดสอบค่าทางเคมี	3.3. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์	3.3. การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่ทำลายทรัพยากรดูแลรักษาพืชที่สำคัญ พ.ศ. 2556 โครงการซึ่งอยู่บนที่ดิน ประมาณ 400 ไร่ ที่ดิน (FAR) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 3 (พ.3-35) สีแดง เป็นที่ดินประเภทนาพารามีขยะกรองที่ไม่วัตถุประสงค์เพื่อให้ไปประโยชน์เป็นศูนย์พัฒนาขยะกรอง ของเมือง เพื่อรับประทานน้ำฝน (บ่อหัวน้ำขนาด 210 ลูกบาศก์เมตร) ตามที่กำหนดในกฎหมายฯ และเมื่อต้องรับน้ำท่วมทั้งหมดที่พื้นที่สาธารณะ (OSR) ร้อยละ 6.82 มีพื้นที่น้ำซึ่งผ่านได้เพื่อปกติทั่วไป 777 ตารางเมตร (ไม่นายาวร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด)

ก. กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)  
(นายริช จันทร์เจริญสูง)

၁၁၆



องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง		ผู้กรະระบบที่สำคัญ ผู้มีส่วนได้เสีย	มาตรฐานที่ต้องรักษา มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ	มาตรฐานที่ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องรักษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานที่ที่พัฒนาสิ่งมลพิษ เป็นประழมากที่การที่ได้รับ ยกเว้นให้สามารถอุดติดชั้น (9) (ข) โดยผู้ดูแลรักษา ถนนสีดำและ (ถนนพาร์คเวย์ เอเชียทางว่าง 40 เมตร) ซึ่งเป็นทางว่างในแนวยาวกว่า 30 เมตร และมีลักษณะ ที่คลื่น曲線ทางสอดคล้องตามชั้น 36 ของภูกระดึงหัวใจ การใช้ประโยชน์ที่ดินประมาณที่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหก มาตรฐานต่อหน้างานเท่านั้น 7 : 1 มีอัตราส่วนของท่วงทั่ง ต่อหน้าห้องน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 และในพื้นที่ น้ำทิ้งผาไม่ได้เพื่อปลูกต้นไม้บ่อยกว่าร้อยละ 50 ของ พื้นที่ทาง	มาตรฐานที่ต้องรักษา มาตรฐานและเกณฑ์ที่สำคัญ	มาตรฐานที่ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องรักษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องรักษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องรักษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ມະນາຄາ 2565 ຖະໜານ  
ບັນຫຼາດ ປະເທດ ຈຳກັດ ໂພນຊາດ ເພື່ອປະຕິບັດ ແລ້ວ ເພີ້ມ ເພີ້ມ


ມັງກອນ 2565..

266



ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
โครงการ ศูนย์ สภาพัฒนาฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท ศูนย์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (รับรองก่อสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจราจร และดุจค่าทางฯ	การขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ โดยช่วงงานวันราษฎร์นี้มีรถชนส่วนใหญ่เดินทางจากพื้นที่โครงสร้างเหลือ 4 เที่ยว/วัน สำหรับรถชนส่วนอื่นๆ ได้แก่ วันละ 12 เที่ยว/วัน และชนส่วนสุดท้ายก่อสร้าง เดลี่ 6 เที่ยว/วัน โดยจะชานส่วนที่ว่างว่างค่าที่ดินรับอนุญาตและหนี้ตัวเลี้ยง การขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อเล็งปฏิบัติภาระจราจร ติดขัดและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน	1) ระบบทางหลวงก่อสร้างและถนนสู่จังหวัดต่อไปในอนาคต ภายใต้ภาระทางด้านด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ห้ามกว้างกว่า 6 เมตร 6.00-9.00 น. และ 16.00-20.00 น. ยกเว้นหน่วยงานราชการ รถบรรทุก 10 ล้อ ห้ามกว้างกว่า 6 เมตร 15.00-21.00 น. ยกเว้นหน่วยงานราชการ รถบรรทุกอื่นๆ เช่น รถบรรทุกเส้าชิ้ม ห้ามกว้างกว่า 6 เมตร ยกเว้นหน่วยงานราชการ 2) ติดป้ายไฟกราฟฟิคบริเวณทางเข้า-ออกของถนนทางที่ก่อสร้างและติดป้ายเตือนเขตก่อสร้าง เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง 3) ติดป้ายประชากลุ่มพันธุ์บริเวณด้านซ้ายของถนนส่วนติดนั้น รถชนส่วนสุดท้ายก่อสร้าง และรถบัส-สีคันเดียว โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พื้นที่อยู่เบื้องหลัง โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้รับทราบหรือใช้สื่อสารทางร่วมกับ รถของโครงการได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีได้รับผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ บริษัท ศูนย์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565

(นายปริญ พันธ์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ

บุคลากรรวมด้วยสิทธิ์จัดทำรายงานฯ แทน บริษัท กринแคร์ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 45/260

2 ສຽງພະລັກຮະບາຍເປົ້າແວດລືອມທີ່ສໍາຄັນ ມາຕັກການປຸງຄົງແກ່ເຫັນແນວໃນໆໄຟເພດຮະບາຍເປົ້າແວດລືອມທີ່ສໍາຄັນ ພາຍໃນກະຊວງບໍລິສັດ ແລະ ປະເທດການຕິດຕາມຕະຫຼາງສອບແຜກຮະບາຍເປົ້າແວດລືອມ

ໂຄຮູກກາຣ ຕຸກ່າສ້າຍ ຄວາມທີ່ສໍາຄັນ ຂອງພໍ່ ສົກນີ້ມາເຖິງຈິງລົບ ແລ້ວ ປົກລັງ ຈຳກັດ (ມະຫານ) (ຮະຍະບ່ອງສັງເກົາ)

องค์ประกอบบทนำ		มาตราการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบ	มาตราการติดตามผลกระทบ	มาตราการติดตามผลกระทบ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ	<p>4) มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายต้อนรับฯ และค่าธรรมเนียมที่พัฒนา-อยู่ในโครงสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน บรรยายที่ส่วนตัวของแต่ละคนจะทราบได้โดยง่าย</p> <p>5) กำชับพนักงานที่ปรับปรุงทุกชนิดและวัสดุก่อสร้างให้ตรวจสอบตามเส้นทางที่จราจรกำหนดไว้ทั้งหมด (ห้ามกลับรถที่บริเวณน้ำภาคที่จราจรจราจร)</p> <p>6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความสะอาดภายในที่ทำการที่เข้า-ออกโครงการ ทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ</p> <p>7) มีพื้นที่สำหรับจอดรถบริเวณที่远离พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันพื้นที่จอดรถสำหรับคนส่วนใหญ่ ไม่สัมภาระส่วนบุคคล ก่อสร้างส่วนบุคคล</p> <p>8) ท่านจอดรถเพื่อขับส่วนตัว วัดสุดก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานที่หน้าโครงการ</p> <p>9) ความปลอดภัยของคนงานที่เดินทางเข้า-ออกโครงการ</p>	<p>4) ตรวจสอบและปรับปรุงทุกชนิดและวัสดุก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมติดตามทุกๆ โครงการได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>5) ตรวจสอบและปรับปรุงทุกชนิดและวัสดุก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการทันท่วงทัน</p> <p>6) สำรวจและประเมินความเสี่ยงของโครงการ ให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>7) สำรวจและประเมินความเสี่ยงของโครงการ ให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>8) สำรวจและประเมินความเสี่ยงของโครงการ ให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>9) สำรวจและประเมินความเสี่ยงของโครงการ ให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น</p>

ມູນຄະດຸມ 2565..


๑๗๕๖๕

卷之三

ตารางที่ 2 สรุปผลกรอบเป้าหมายต่อเนื่องที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดภัยแล้วแต่กรณี แต่ละมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อมาดังต่อไปนี้  
โครงการ ศูนย์ฯ ลพบุรี สถานีฯ เชิงวิจัย ของบริษัท คุณลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (ระบุงบประมาณ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกรະชาบที่ส่งแวดล้อม	<p>โดยผู้รับเหมาต้องใช้ปรับประสานกับหน่วยงานจ้างหน่วย ก่อสร้างรัฐสำเร็จรูปปกติคุณภาพมาตรฐานที่ดีพอ เนื่องที่ แต่ละวิทยุสื่อสารเพื่อควบคุมเวลาในการออกแบบได้ช่วงของรถ จราจรงานก่อติด โดยให้ออกเอกสารทึบกัน ไม่มาพร้อมกันใน เวลาเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะระยะทาง สถานการณ์ที่ต้องก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อบรรบแผนส่ง ค่อนกรีดให้สัมภพนธันภัยก่อติด</p> <p>10) บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต้องปิดให้ เสรีယร์รอย โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออกແผละต่อ รักษาพื้นผิวให้สะอาดด้วย</p> <p>11) ควบคุมหัวน้ำกรอบรัฐก่อติด และกำจัดที่ผูกับ รถปฏิบัติตามมาตรฐานภูมิศาสตร์จราจรทางบันเหล็ก รถติดยานพาหนะและภัยคุกคาม</p> <p>12) ใช้ผู้นำศูนย์บริหารที่ชี้แจงส่งต้น วัสดุก่อสร้างที่ห้าม ทราย เพื่อป้องกันการร่วนเส่านานจนทนที่เข้าไป สึ่งทางบันเสง</p> <p>13) ห้ามความสะอาดส้วมระบบทุกกรณีของจราจรทาง โดยจัดให้มีการล้างทำความสะอาดโดยรถจักร</p>	<p>พารามิเตอร์ในการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ฝีกรับประทานสิ่งแวดล้อมที่ดี อาจทำให้เกิดข้อดี ไม่มี วัสดุทั้งคัน</li> <li>2) ล่างทำความส่องอาทิตย์รถ ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ</li> <li>3) ระบบรถที่ไม่จอดรถก็ต ทุว่าจะเส้นทางเจาะจ ด้านหน้าโครงการ บน ถนนสาธารณะ แหล่งน้ำมีติด เครื่องยนต์ที่ไม่เก</li> <li>4) จังหวะเบี่ยงทางจอด รถบรรทุก</li> <li>5) ดูแลยานพาหนะและ เครื่องจักรที่นำมาใช้ในนา ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ</li> </ol> 

၁၄၅  
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၃၁၆ ရက်  
မင်္ဂလာဒေသ၊ မင်္ဂလာမြို့၊ မင်္ဂလာမြို့နယ်  
(မင်္ဂလာမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒေသ)



ตารางที่ 2 สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น ลดผลกระทบติดตามครัวเรือนของผู้อพยพ ให้ความคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ศูนย์อพยพ สถาบันภาษาเชียงใหม่ ของบริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และดุจดิบ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และดุจดิบ	14) ระยะห่างดิน ถนนสีสันสุดภัยสู่บ้าน แม่ริมน้ำ-สีสันสุดภัยสู่บ้าน ที่อยู่อาศัยในที่ดินที่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ทางเดินสู่บ้าน ไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องเดินทางไปทางหลังบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมกับทางเดินสู่บ้านที่อยู่อาศัย ไม่สามารถเดินทางไปทางเดินสู่บ้านที่อยู่อาศัย ได้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจสอบเป็นรายวัน ทุกๆ วัน เช่น การสำรวจ ตรวจสอบ ทำความสะอาด ทางเดินสู่บ้านที่อยู่อาศัย ไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องเดินทางไปทางหลังบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมกับทางเดินสู่บ้านที่อยู่อาศัย ไม่สามารถเดินทางไปทางเดินสู่บ้านที่อยู่อาศัย ได้</li> </ul>	มาตรการติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจสอบเป็นรายวัน ทุกๆ วัน เช่น การสำรวจ ตรวจสอบ ทำความสะอาด ทางเดินสู่บ้านที่อยู่อาศัย ไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องเดินทางไปทางหลังบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมกับทางเดินสู่บ้านที่อยู่อาศัย ไม่สามารถเดินทางไปทางเดินสู่บ้านที่อยู่อาศัย ได้</li> </ul>

มกราคม 2565 .....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565 .....

(นางพัชรี ยมมาลี)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท กринแคร์ คอร์ปอร레이ชัน จำกัด

มกราคม 2565 .....





ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
โครงการ ศูนย์เรียนฯ ของบริษัท ศูนย์เรียนฯ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบบางส่วนและถ้อยคำสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 น้ำใช้ และดูดค่าต่างๆ	<p>นำไปใช้ในช่วงก่อสร้างและรับจาก การประปาบ้านครุภ่วง กิจกรรมการซื้อน้ำส่วนใหญ่มาจาก การใช้น้ำของคนงาน ก่อสร้างเพื่อการซึ่งกันและกัน น้ำใช้ในห้องน้ำ/ห้องส้วม และการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือทำความสะอาดห้องน้ำ พนักงานที่เข้าสู่สิ่งงาน โดยการประยุกต์ใช้น้ำที่ห้องน้ำก่อสร้าง เฉลี่ยประมาณ 20.07 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการ จะเป็นต้นมีการสำรองไว้ใช้ให้เพียงพอเพื่อไม่ให้มี ผลกระทบต่ออุปทานเชิงคุณภาพ</p>	<p>1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้สามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 วัน 2) จัดหน้าเติมเต็มสะอาดให้เพียงพอ กับความต้องการบริโภค ของคนงานที่อยู่ร้าง 3) กำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เป็นน้ำที่ห้องน้ำโดยที่ไม่ควรใช้ พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การซึ่งกันและกันของระบบ ท่อ ผู้รับน้ำ และอุปกรณ์ ต่างๆ ในระบบประปา</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบห้องน้ำ ห้องน้ำ และ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่ ก่อสร้างที่ต้องการ</li> </ul>

นายธีระ พัฒนา (ผู้ดูแล)  
บริษัท ศูนย์เรียนฯ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565.....

นายธีระ พัฒนา (ผู้ดูแล)  
บริษัท ศูนย์เรียนฯ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565.....

นายธีระ พัฒนา (ผู้ดูแล)  
บริษัท ศูนย์เรียนฯ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565.....

นายธีระ พัฒนา (ผู้ดูแล)  
บริษัท ศูนย์เรียนฯ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565.....

ตารางที่ 2 สิ่งปลูกสร้างที่มีผลต่อสุขภาพบุคคลในสถานที่ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและทางเศรษฐกิจ เนื่องด้วยต้องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการ ศูนย์ฯ ถือพ่อ สถาบันภาษาเชิงร่องรอย ของบริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบที่มีผลต่อสุขภาพบุคคลที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและร่องรอย ของบริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมิน
			<p>ความผิดชอบในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาเวลา การก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานตระการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและร่องรอย ที่ได้มอบให้กับผู้รับผิดชอบ ทุก 6 เดือน และนำผลการติดตาม ที่ตรวจสอบผ่านทุกหนึ่งเดือน ลงในรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาฯ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕.....</li> </ul>

มกราคม 2565.....

มกราคม 2565.....

SUTA LAI  
PUBLIC COMPANY  
PLC  
(ภาษาไทย จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)

บุคลากรรวมด้วยสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
บัญชี ประมาณเดือน มกราคม ๕๑/๒๖๐

นาย สมชาย ใจดี



ตารางที่ 2 สรุปผลการแบบสำรวจผลลัพธ์สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและผลกระทบต่อความต้องการใช้จ่าย ผลกระทบต่อความต้องการใช้จ่าย ผลกระทบต่อความต้องการใช้จ่าย ของบริษัท ศูนย์เชี่ยวชาญ ของบริษัท ศูนย์เชี่ยวชาญ ของบริษัท ศูนย์เชี่ยวชาญ (ระยะก่อนสร้าง) โครงการ ศูนย์เชี่ยวชาญ ศูนย์เชี่ยวชาญ ของบริษัท ศูนย์เชี่ยวชาญ ของบริษัท ศูนย์เชี่ยวชาญ (ระยะก่อนสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลการแบบสำรวจผลลัพธ์สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการแบบสำรวจผลลัพธ์
3.4 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียจะมาจากการใช้น้ำของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 7.10 ลูกบาศก์เมตร/วัน นำไปสีเสียและสีปฏิกูลที่เกิดขึ้น หากไม่มีการจัดการให้ถูกต้องอาจมีการหลั่งทิ้งลงดิน จึงก่อให้เกิดความสกปรก เป็นแหล่งกำเนิดเชื้อโรค และแหล่งพัฒนาพันธุ์ของสัตว์นำโรค ส่างผลกระทบต้านสิ่งแวดล้อมของคนงานและประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง หากระบะน้ำที่ห้องน้ำสาธารณะจะรบกวนบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง หากระบะน้ำที่ห้องน้ำสาธารณะจะรบกวนบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดคือ การรักษาความสะอาดของบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง	1) ให้ห้องส้วมสำหรับคนงานห้องสร้างไว้เพียงพอสำหรับการใช้งาน และเมื่อการบำบัดน้ำเสียและสีปฏิกูลก่อนระบายน้ำที่ห้องน้ำสาธารณะ 2) นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจ่ายไปท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำ ซึ่งควรนำไปท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง 3) น้ำพื้นงานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องส้วม และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การติดตามตรวจสอบ การดำเนินการตามที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ห้องน้ำสาธารณะ ตามประกายการทบทวน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำกับดูแล มาตรฐานการระบายน้ำที่ห้องน้ำ
องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลการแบบสำรวจผลลัพธ์สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมและล้อม	ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงานน้ำ ก่อสร้าง ผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำ ผู้รับผิดชอบ บริษัท ศูนย์เชี่ยวชาญ จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์เชี่ยวชาญ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 52/260

(นายณัฐรุ่ง ยมส์สกุล)

บุคลากรร่วมด้วยมิสิทธิ์จิตพัฒน์ บริษัท ศูนย์เชี่ยวชาญ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ  
โครงการ ศูนย์ล้อหุ้น สถาบันภาษาเชียงใหม่ ของบริษัท ศูนย์ล้อหุ้น จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อนรัฐบาล)

องค์ประกอบบางส่วนที่สำคัญ และคุณค่าทาง แล้วแต่ล้อม	ผลกระทบที่สำคัญ และคุณค่าทาง แล้วแต่ล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มาตราฐาน	มาตรฐานด้านผลกระทบด้วยตัวอย่าง
		ความไม่สงบของการเดินทาง - ตรวจตู้เตือนภัย 1 ครั้ง <sup>*</sup> ผู้เดินทางมีเวลาการเดินทาง ก่อสร้าง	ผลกระทบด้านมนต์เสน่ห์ - จัดทำรายเดือนและการ ปฏิบัติตามมาตรฐานตระการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้วยตัวอย่าง และแนวทางการเดินทาง และการเดินทาง ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และสนับสนุนการดำเนินการ ที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน 51/5 แห่งฯ พระราชนิปัฐพัฒนาและรักษา <sup>*</sup> และรักษา อนุรักษ์ <sup>*</sup> สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



ผู้ลงนาม

มีนาคม 2565.....

นายกรุงศรี จันทร์เจริญสุข  
ผู้อำนวยการ

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ล้อหุ้น จำกัด (มหาชน)

ลงนาม

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง เศรษฐกิจ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ
3.5 การประเมินความเสี่ยง และการป้องกันภัยพิบัติ	ผลการประเมินความเสี่ยง และการป้องกันภัยพิบัติ	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ

มกราคม 2565 .....  
นายวิช จันทร์เจริญสุข  
การขอการคุ้มครองอิสระของบุคคล บริษัท พีพีพี อีกครั้ง จ้าวัด (ประเทศไทย) เท่านั้น

မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တော်မြို့၊ ရန်ကုန်တော်လမ်း၊ ၁၃၅၀

**LIBRARY**  
**PUBLIC LIBRARIES**  
**UNITED STATES**

(ກວມສະເໜີ) ສປປ.ລາວ

นางเบริ่งทศภาคติย  
(นายกรัช จันทร์)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ភេទ


፩፻፷፭

*THE UNIVERSITY LIBRARIES  
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY*

(ກວມສະເໜີ) ສປປ.ລາວ

นางเบริ่งทศภาคติย  
(นายกรัช จันทร์พ)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2565




ຮູບຮອດຈໍານານໜ້າ 55/260

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น แหล่งมาตราชการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้นของโครงการ ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์ สถานีอาชีวศึกษา ของบริษัท ศุภารถ อุบลรัตน์ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดูแลความมั่นคงที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นแล้วล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้นของก่อสร้าง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และดูแลค้ำประกัน	<p>จ้าไปในต่อเนื่องของการจัดตั้งการรองรับบ้านใหม่ในพื้นที่ ก่อสร้างในที่ เหมาะสมเพื่อยกเลิกผลกระทบจากการรังสีจากงานก่อสร้างทั้งหมดในทาง ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของชุมชน</p> <p>3) ตู้แลคไม้ให้ศูนย์สุดท้ายที่เหลือจากการก่อสร้างตั้งแต่ในทาง รับปะน้ำสถาโนมและซึ่งจะทำให้เกิดความภาระรับน้ำ<sup>ที่</sup> ข่องชุมชน</p>	<p>ต้องให้สามารถรองรับปะน้ำ<sup>ที่</sup> ได้สูงๆ มาก พารามิตต้องไม่สามารถตรวจสอบ ได้และบบระบาน<sup>ที่</sup>ใน พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบระบายน้ำภายใน พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> </ul> <p>ความเสี่ยงของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจสอบเป็น ระยะๆ ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

มกราคม 2565.....  
  
 นายกิริช สัมฤทธิ์เจริญสุข  
 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภารถ อุบลรัตน์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
  
 (นางณัฐนรี ยมมะสินธ์)  
 บุคคลธรรมดายอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจ  
 รับรองว่าดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้ว



ตารางที่ 2 สรุปผลการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเด็ก มาตรฐานการป้องกันและลดความเสี่ยงทางเพศในชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านเพศศึกษา บริการสุขภาพเด็ก รวมถึงการจัดการความปลอดภัยทางเพศและการสื่อสารทางเพศ

โครงการ ศูนย์ล้ำเลี้ยง ลองท์ สถาบันเชิงจัดการ ของบริษัท ศูนย์ล้ำเลี้ยง จำกัด (มหาชน) (ระบุตัวอย่าง)

องค์ประกอบทางสังคมสื่อมวลชนค่าต่อๆ กัน	ผลการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเด็ก รวมถึงการป้องกันและลดความเสี่ยงทางเพศ	มาตรฐานการดูแลเด็ก รวมถึงการจัดการความปลอดภัยทางเพศและการสื่อสารทางเพศ
องค์ประกอบทางสังคมสื่อมวลชนค่าต่อๆ กัน	ผลการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเด็ก รวมถึงการป้องกันและลดความเสี่ยงทางเพศ	มาตรฐานการดูแลเด็ก รวมถึงการจัดการความปลอดภัยทางเพศและการสื่อสารทางเพศ



นาย  
วิวัฒน์  
วาระ

มกราคม 2565.....  
(นางผู้รับ  
มอบหมาย)

นายวิชัย  
จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท ศูนย์ล้ำเลี้ยง จำกัด (มหาชน)



บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมงาน บริษัท กรีนแคร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
(นายผู้รับมอบหมาย)

รับรองจำนวนหน้า 57/260

การที่ 2 สรุปผลการประทับสิ่งของน้ำที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรบประทับสิ่งของน้ำที่สำคัญแล้วมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับ (มหาชน) (ระบบท่อระบายน้ำ)

การรวมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ จังหวัด มหาชุม (หมายเหตุ จังหวัดรัฐวิสาข)

၃၆၁

ตารางที่ 2 สิ่งปลูกสร้างที่ส่งแนวคิดอ่อนที่สุด มาตรฐานการป้องกันและลดภัยแล้วแต่ชนิดของภัยแล้วแต่ชนิดภัยแล้วแต่ชนิดภัย

โครงการ พญาเสีย ลพบุรี สถานีกาชาดเรือน ของบริษัท ศุภารถย์ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม และดูแลค่าต่างๆ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การรายงานผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญา แก้ไขผลการดำเนินการตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ให้ดีที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก่อสร้าง หรือก่อภายนอกไป</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ  
นายกฤษ จันทร์เจริญ  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภารถย์ จำกัด (มหาชน)  
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565.....

ผู้รับผิดชอบ  
นายพนรี ยะมะสิน (นายพนรี ยะมะสิน)  
ผู้ดูแลและแก้ไข  
บุคลากรของผู้รับผิดชอบที่จัดทำรายงาน หนึ่งคน บริษัท ศุภารถย์ จำกัด (มหาชน)  
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565.....

รับรองวันที่ 59/260




lower entropy

ມັກຮາດນ 256

(ମୁଖ୍ୟମାତ୍ର) ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପକାଳୀନ ଉପରୋକ୍ତ ପରିଦର୍ଶକ ହେଲାମାତ୍ର ନିରାପଦିତ

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบ
มาตรการที่สำคัญ	ผลกรอบเวลาจัดทำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกรอบเวลาจัดทำ
วัสดุก่อสร้าง งานหนี้ก่อสร้าง เป็นงานงานจะทำให้เก็บน้ำแหล่งน้ำหรือที่อยู่อาศัยของแมลง สัตว์มีพิษหรือพืชต่างๆ ได้ ก่อนที่เกิดผลกระทบต่อระบบน้ำดูดซึบพืชพรรณทางน้ำตามมา	4) การขันสัน掩ทวีสุดก่อสร้างโดยรอบบริเวณ ให้ผู้คนไปบิดหัวเพื่อป้องกันการรุกรานของแมลง ลดการชนสัตว์ต่างๆ ด้วยการบูรพาทุกพื้นที่ และกำจับให้ผู้คนร่วบกับต้นไม้ตัวที่กำจัดให้ไปรบกวนธรรมชาติและบ้านเรือน สำหรับบ้านเรือนที่มีป่ารกหนาแน่นต้องรักษาความสะอาดให้ดี เพื่อรักษาความสงบอดีต ให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย	4) การขันสัน掩ทวีสุดก่อสร้างโดยรอบบริเวณ ให้ผู้คนไปบิดหัวเพื่อป้องกันการรุกรานของแมลง ลดการชนสัตว์ต่างๆ ด้วยการบูรพาทุกพื้นที่ และกำจับให้ผู้คนรบกวนธรรมชาติและบ้านเรือน สำหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย	2) จัดทำมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดต่อไป ให้ผู้คนรบกวนธรรมชาติและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

บุคลากรและผู้มาศึกษาต่อ ทำรายงาน บริษัท กринแคร์ จำกัด  
รายงานผู้รับ  
ยุบงบประมาณ




(၁၈၂၄) အဲပဲမြို့ ရွှေ့ဖော် လက်ချေပေးသွန်းပေးသွန်းပေး

ฉบับราชกิจจานุเบกษา 2565.....



ตารางที่ 2 สรุปผลกรอบเป้าหมายสำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ศูนย์ผลิต ลดพิษ ลดภาระสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ศูนย์ผลิต (มหาสารคาม) (ระบบก่อสร้าง)



ក្រសួងការពុំទេសចរណ៍  
មិន 2565...

มกราคม 2565...

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ




(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

卷之三

รุ่น 1 รองรับจำนวนผู้ใช้งาน 63/260

นางสาวรังสรรค์ ภูมิธรรม สีสุวัฒน์ และลูกสาว	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามที่ได้รับส่วนร่วม	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการตามที่ได้รับส่วนร่วม

บุคคล  
 mgr  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทฯ ศูนย์จัดการ  
 กรรมการ 2565 จันทร์เจริญสห (นายวิชัย คงอุดม)  
 กรรมการ 2565 จันทร์เจริญสห (นายวิชัย คงอุดม)



องค์ประกอบของ สื่อแวดล้อม และคุณค่าทาง การสื่อสารและการสื่อสาร	ผลการทบทวนและขอให้คำตัดสินใจ ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานตามมาตรฐานสากล
3.8 สัญญาณโทรทัศน์และ วิทยุ	1) ให้เจ้าของโครงการติดประกาศให้ผู้คนทราบว่าจะได้รับ ผลกระทบต่อการเดินทางและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น รับทราบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกว่าจะ ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งห้ามเดินทางออกเดินทาง โครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกว่าจะ แล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี เงื่อนไขผู้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คาดคะเนไว้ เรื่องผลกระทบทางเทคนิค สำหรับเครื่องรับสัญญาณภาคพื้นที่ในประเทศไทย จะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน แต่	การติดตามผลกระทบ การติดตามผลกระทบ
ผลการทบทวนและขอให้คำตัดสินใจ และการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ผลการทบทวนและขอให้คำตัดสินใจ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานตามมาตรฐานสากล

1945

ມັງກອນ 2565..

၂၆၅/၂၆၀

(၆၈) မြန်မာစွဲ ရှိခိုင်ပြီး မရှိခိုင် သူတေသနပေါ်လျော်လျော်ပေါ်လျော်

บุคคลกรรรมดผู้สูงอายุที่ทำรายการงานบริษัท กรีนแคร์ คarenCare Consultant Co.,Ltd.

九九八十一卦圖說

ตารางที่ 2 สูบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ศูนย์เชิงวิจัย สถาบันภูมิศาสตร์ บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>สิ่งแวดล้อม ท่า 6 เดือน และเสนอรายงานต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่ง<sup>1</sup> พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพฯ สิ่งแวดล้อมฯ ตาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- วิศวกรผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างของบริษัท ผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุม งานของโครงการ หรือ เจ้าหน้าที่ชุมชนที่มีพื้นที่ เจ้าหน้าที่ชุมชนที่มีพื้นที่</p> <p>บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</p>

มกราคม 2565.....  
  
 นายภัยราษฎร์ พงษ์พาณิช  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน)  
  
 บุคลากรรรบรวมด้วยมิตรทึจทำรายงาน บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
  
 นัฐวุฒิ สฤษดิ์สิริ  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน)  
  
 บุคลากรรรบรวมด้วยมิตรทึจทำรายงาน บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
  
 นัฐวุฒิ สฤษดิ์สิริ  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน)  
  
 บุคลากรรรบรวมด้วยมิตรทึจทำรายงาน บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
  
 นัฐวุฒิ สฤษดิ์สิริ  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน)  
  
 บุคลากรรรบรวมด้วยมิตรทึจทำรายงาน บริษัท ศูนย์ภูมิศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบบริการด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

ฉบับราชกิจจานุเบกษา 2565.....

(၁၂) မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တော်လွှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တော်လွှာ



ตามที่ 2 สรุปผลการทดสอบเพื่อทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่และลูก แม่และลูกต้องรับการรักษาตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์และศัลยกรรม โครงการ ศูนย์ สอนพัฒนาเชิงวิจัย ของบริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

၁၇၈

Mary



ตารางที่ 2 สบปมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
โครงการ ศูนย์สิม ลอกฟ์ สถานีภารเมืองจิริภู ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับการ ศูนย์สิม ลอกฟ์ สถานีภารเมืองจิริภู ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)	<p>ดำเนินการ ให้บุบหักวัน เวลา และซื้อเจ้าหนี้ที่ดิน ของบุบหักเข้าไปถ่ายภาพ และใช้มือถือถ่ายบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง พร้อมกับให้รีบูบจึงให้ปรับเปลี่ยนจังหวะของโครงการทบทวน</p> <p>7) กำหนดให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. และหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากจำเป็นต้องมีกิจกรรม ก่อสร้างต่อเนื่องและกินเวลาก่อสร้างหลายวัน (เป็นครั้งคราวไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์) ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง และไม่มีความสับสนสะเทือน และการเหburn เท่านั้น ให้ดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยทราบโดยให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างก่อนอย่างน้อย 7 วัน</p> <p>8) กำหนดระเบียบให้คนงานยึดถือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและไม่สร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลภายนอก</p>	<p>ดำเนินการทางการ เพื่อสร้างความตื่นเต้นพื้นที่ ตักบคุกภายในชุมชนบ้านริเวอร์ไซด์ เก็บขยะในชุมชนบ้านริเวอร์ไซด์ เก็บขยะและส่วนที่ใกล้เคียงและส่วนที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเสียงดัง</p> <p>3) ต ร ว จ ส อ บ ป ฯ ย ประชุมสัมมلنบบิริเวณ ด้านหน้าที่ติดกับถนน เพชรเกษม ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอไม่ลบเลือน พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ</p>	<p>1) สำรวจสภาพเพศรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสระบุรี และจังหวัดชลบุรี รายงาน ของประชุม สถานที่ ของ กองบกฯ และ ห่วงยางน้ำที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประมาณเดือนด้าน การะเบียร์ยนแบง</p>

มกราคม 2565.....  
นายกรุง จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
(นางนริศรี ยมべสิริ)

บุคคลธรรมดานำสืบทอดทำรายการ บริษัท กรีนแคร์ คอมเพล็กซ์ (จำกัด)  
GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD.




องค์ประกอบอุบัติเหตุที่สำคัญ	ผลกระทบสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ	มาตรการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
<p>ผลกระทบต่ออาชญากรรม สิ่งแวดล้อม และศรัณย์ค่าต่างๆ</p>	<p>9) ความคุ้มครองคนงานก่อสร้าง ไม่ให้อาชญากรลarcateวิสาห กรรมก่อเรื่องต่อตัวร้อน ร้าคาญ ใช้เดียงกับปืนอยู่อาศัยใน พื้นที่ 10) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักค้างคืนในพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้นคนงานที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยหรือ ทรัพย์สินของรัฐ กรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมงาน 11) ไม่ใช่แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้เข้ามาทำงานเป็นแรงงานตาม กฎหมาย และเมื่อการบันทึกประวัติของคนงานทุกคนให้ สามารถตรวจสอบได้ 12) ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน ต่างๆ ได้แก่ ทางการแพทย์ ความปลอดภัยและคุณภาพการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ เนื่องจากหนี้สัมภาระแบบบ่อยู่ ไก่ตีดี</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการพัฒนาตามมาตรฐานสากล</p>

អាជ្ញាគម 2565...

การรวมกังการร่วมกับอาสาฯ บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)  
(นายกรัฐ ลี๊ดส์ จันทร์เจริญสูง)

การรวมกังการร่วมกับอาสาฯ บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)  
(นายกรัฐ ลิ้นแสงเจริญสูง)

卷之三



ପ୍ରକାଶନ

๑๖๗๔ ๓. ๒ សຽប່ອງກະທົບມາຕຽບກັບກະທົບທີ່ມີຄວາມມຳນັດໃຫຍ້ແລ້ວ ແລະ ມີຄວາມຕຽບກັບກົດໝາຍໃຫຍ້ແລ້ວ

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และคุณค่าทาง	ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และคุณค่าทาง	<p>พิพากษา พ.ศ. 2562 เพื่อจดจำหาชี้อุตสาหกรรมร่วมกัน โดย เจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)</p> <p>14) โครงการนี้มีการทำประชุมภัยยตตลอดทั้งระยะเวลา ก่อสร้าง โดยครรภอบสุ่มความเสียหายทั้งหมด หากพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการยินตัวจ่ายเงินชดเชยโดยวิทยาให้ผู้ได้รับ<sup>1</sup> ผลกระทบ ซึ่งบริษัทฯ ประกันภัยจะใช้เวลาระบุนการ ประเมินความเสียหายประมาณ 3-7 วันทำการ (ถ้าอ้าง จ้างเงินกรณรงค์ประกันภัยที่โครงการทำไว้กับ<sup>2</sup> บริษัทประกันภัย) และจ่ายเงินทดแทนให้กับผู้ได้รับ<sup>1</sup> ผลกระทบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ร้องเรียน หากเกินเวลาตั้งแต่ 2 โครงการจะจ่าย ค่าชดเชยโดยวิทยาเบื้องต้น ร้อยละ 50 ของค่าเดือน เสียหายตามที่โครงการเห็นสมควรให้กับผู้ได้รับ<sup>1</sup> ผลกระทบ และเมื่อบริษัทประกันภัยได้ประเมินค่า<sup>1</sup> ความเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการจะชำระเงินค่า<sup>1</sup> บริษัทประกันภัยรับจำนวนเดียวกับจำนวนที่เหลือ</p>	<p>ดำเนินพัฒนาฯ ให้อยู่ใน สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>1) บริเวณบ้านพักอาศัย/ อาคาร/สถานที่ประกอบการ ที่อยู่ในเขตติดต่อกันระหว่าง รัชมีภูมิ cabin 100 เมตร/ พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่สามารถ แนบสันหน้างบนส่วนดัง ก่อสร้าง (รัชมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)</p> <p>2) บ้านที่ ก้าวกระโดด เอเชีย อย. ร่องเรียนจากบ้านพัก อาศัย/อพาร์ทเม้นท์สถาน ประโภกรทที่อยู่ในเขต ติดต่อกับโครงการ/รัชมีไม่ เกิน 100 เมตร จะก่อ ขึ้นเป็นพื้นที่โครงการ</p>

200

จันกราช 2565..

การคุ้มครองผู้อ่อนไหว แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สิทธิฯ ที่มา: ศูนย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่

๙๘

149

19

187

۱۹۶

၁၂၁

३७

၁၃၅

၁၆၅

၁၃၈

၁၆၆

୧୮

۱۶۰

၁၃၅

5

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินค่ากุญแจมาตรฐานการป้องกันภัยคุกคามและแก้ไขภัยคุกคาม แหล่งมาตราชัตตาเมตรองสูบมลคุรณะที่สูงเวচต์คอม โครงการ ศูนย์กลาง ลพบุรี สถานีภูเขียวิญ ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และดูแลค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้ได้รับผลกระทบตามกรรม trìnhโดยเรื่วต่อไปนี้ โครงการได้จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ใน การขาดเชิงเสียหายผู้ได้รับผลกระทบระหว่างรอการดำเนินการของรัฐบาลร่วมกับ 15) กำหนดแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยครอบคลุมประเด็นด้านการยั่งยืนความเสี่ยงหายที่เกิดขึ้น ดำเนินความรับผิดชอบที่ดีกับชุมชนโดยรอบหรือผู้อ่อนตัวทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เป็นผู้บังคับบัญชาพื้นที่ บริเวณบ้านพักคนงาน 1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณติดบ้านหน้าบ้านพัก คนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงฟื้นฟื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีต้องบุคคลมาติดต่อขอหน้างานบ้านพักคนงาน	ให้กับผู้ได้รับผลกระทบตามกรรม trìnhโดยเรื่วต่อไปนี้ โครงการได้จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ใน การขาดเชิงเสียหายผู้ได้รับผลกระทบระหว่างรอการดำเนินการของรัฐบาลร่วมกับ 1) สำรองสภาพเดิมที่หัน โดยใช้วิธีสูญตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสูตรที่พร้อมเสนอสภาพเดิมที่นี้ การสำรวจน้ำ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ก่อสร้างโครงการจนถึง	3) พื้นที่ก่อสร้างคงครุภาระ ความถี่ของการตรวจสอบ 1) สำรองสภาพเดิมที่หัน โดยใช้วิธีสูญตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสูตรที่นี้ การสำรวจน้ำ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ก่อสร้างโครงการจนถึง ก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร 2) บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน ใบอนุญาตของผู้รับเหมา 3 เดือนมีการออก ก่อสร้าง ให้ดำเนินการสักดาทั้งสิ้น 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดำเนินการต่ออีก 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้าง	ผลการแบบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ศุภารถ จำกัด


มกราคม 2565.....

(นายพิริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

นายสุรัจ

มกราคม 2565.....

(นางนันรี ยมมาศมิต)  
บุคลากรร่มดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท ศุภารถ จำกัด




ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมิน แหล่งมาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์เบ็ดเตล็ด ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อนสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2) จัดทำรัฐวิสาหกิจด้านพัฒนาพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสอดคล้อง และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อต่อรองจสอและควบคุมการเข้า-ออกของ คนงานก่อสร้าง</p> <p>3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง และตรวจสอบการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง</p> <p>4) กำชับให้คนงานก่อสร้างซ่อมรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน</p> <p>5) จัดระเบียบคนงานภายในบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยทางเดิน เช่น ห้ามเล่นกีฬาบนพื้น ห้ามดื่มน้ำร้อน ห้ามพะโล้ไว้ในท่ามกลางไฟหรือก่อไฟในบริเวณบ้านพักคนงาน เป็นต้น และห้ามทิ้งขยะที่ห้ามทิ้งในที่สาธารณะ เช่น ห้ามทิ้งขยะลงในช่องคนงานควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>6) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ</p> <p>7) จัดให้มีรังรองรับขยะอย่างเพียงพอ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ถังขยะเปเปก ถังขยะเชือก ถังสำหรับ</p>	<p>3) ดำเนินการตรวจสอบสภาพป้ายเบี้ยนและยกเว้น ป้ายเบี้ยน บรรยายติดต่อติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ระยะยาวและการยกระดับ</p> <p>การรายงานผล</p> <p>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานที่ติดตาม ตัวรับผิดชอบทุก 6 เดือน และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ ทุก 6 เดือน และนำเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561</p>

ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพ  
FOCUS Quality Management  
บริษัท ศุภารถ จำกัด

มกราคม 2565.....  
(นายกรุง จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)




ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพ  
FOCUS Quality Management  
บริษัท ศุภารถ จำกัด

มกราคม 2565.....  
(นางนันดา ยมบสิริ)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 สรุปผลการประชุมวัดล้อมที่สำนักงาน มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาภัยแล้วเสร็จ แก้ไขมาตรฐานการติดตามตรวจสอบเบิกครัวซ์ที่ส่งแบบดั้งเดิม  
โครงการ ศูนย์ลามพูน สถาบันวิจัยและพัฒนาชีวภาพ ของบริษัท ศูนย์ลามพูน จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อตั้งรกราก)

องค์ประกอบของงาน	ผู้รายงานผล	ผลการประเมินเบ็ดเตล็ดที่สำนักงาน	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบของงาน ผู้รายงานผล และคุณค่าทาง เศรษฐกิจ	ผลการประเมินเบ็ดเตล็ดที่สำนักงาน	มาตรฐานป้องกันและบรรเทาภัยแล้วเสร็จ ของบริษัท ศูนย์ลามพูน จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อตั้งรกราก)	ผลกระทบทางเศรษฐกิจ



นายพิริยะ พูลสวัสดิ์  
(นางนันดรี ยณะสวัสดิ์)  
บุคลกรรมด้านผู้ดูแลจัดทำรายงานฯ บริษัท กรีนแคร์ คอนเซ็ปต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด

มกราคม 2565.....

นายพิริยะ พูลสวัสดิ์  
(นายพิริยะ พูลสวัสดิ์)

กรรมการผู้อุปถัมภ์ บริษัท ศูนย์ลามพูน จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 75/260

บุตคลลัพธ์ธรรมเจดัญสกิริจัทต์ ราษฎร์ บริษัท กรุงแคร์ จำกัด  
(นางณัฐรี ยมยะถวิต)

8

ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและลดภัยอาชญากรรมทางเพศในชุมชน แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและศิลปะ จังหวัดเชียงใหม่ (รายเดือน) (บาท)

นราธิศ จันทร์เจริญสุข  
มกราคม 2565.....  
หนังสือที่ได้รับการอนุมัติ  
ให้ใช้ในห้องเรียน

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบคุณภาพสำหรับตัวอย่าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง และแนวทางการติดตามตรวจสอบบุคลากรที่ส่งผลดีของโครงการ ศูนย์ฯ ขอพัฒนาและริบูน ขอเป็นเจ้าภาพร่วม ของบริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบบทง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลการทดสอบคุณภาพสำหรับตัวอย่าง	มาตรฐานที่ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลทดสอบ
บริเวณซุ่มทั่วทั้งโครงการและ周邊 1 กิโลเมตร	บริเวณซุ่มทั่วทั้งโครงการและ周邊 1 กิโลเมตร การบริจาคมูลน้ำกรดเรียบหนาแน่นให้แก่สถานศึกษาในชุมชนที่โครงการและ周邊ทั่วทั้งโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 แห่งๆ	2) บันทึกการรักษา ร่องรอยจากน้ำที่อาจหลงเหลือ อาทิตย์/อาทิตย์ และสถานะ ประมงและการท่องเที่ยวในเขต ติดต่อกัน การรักษา/รักษาไม่ เกิน 100 เมตร หาก ขอบเขตพื้นที่โครงการ ฟื้นฟื้นก่อสร้างโครงการ ตามที่ขอการตรวจสอบ 1) ผลการปฏิบัติตามแผนงาน กำหนด ปีละ 1 ครั้ง/ปี เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึง ก่อนอนุญาตปฏิบัติโครงการ ปีละ 1 แห่งๆ (5) ดำเนินสุขาพโภชนาณและสิ่งแวดล้อมชั้นบน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอมาอย่างหน้างาน (6) ดำเนินงานตามความต้องการและความต้องการ ของชุมชน

มกราคม 2565.....  
(นายกริช พันธุ์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
(นางนรีพร ยมสุวัฒนา)  
บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียท้องถิ่น บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
(นายกริช พันธุ์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 สิรุปผลการระบุเป้าหมายและกิจกรรมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระเบียบก่อสร้าง)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	หลักระบบปฏิรูปเcon และที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) จัดให้มีแผนความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการและสืบสานต่อไปอย่างต่อเนื่อง เวอเรนด้า สถานีภาระเจริญ โดยประสานงานกับนิติบุคคลภาครัฐ ดังนี้ (1) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้าง ให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม ต่อผู้พักอาศัยในอาคาร ทุก ศุภารถ ให้สามารถเข้าใช้ สื่อสารชี้แจงเจริญ (2) บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารชี้แจงเจริญ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และความต้องการของบุรุษท่านผู้พักอาศัยในอาคารชุด ศุภารถ เวอเรนด้า สถานีภาระเจริญ (3) จัดให้มีระบบบริหารงานก่อสร้างตามหลักการ กำกับดูแลที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส โดยได้รับการเบ็ดเตล็ดมาให้ແเนาหนึ่งในบุคคลօقار ชุด ศุภารถ เวอเรนด้า สถานีภาระเจริญ เนื้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	2) จัดให้มีแผนความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการและสืบสานต่อไปอย่างต่อเนื่อง เวอเรนด้า สถานีภาระเจริญ (Corporate Social Responsibility) สำหรับผู้พักอาศัยในอนาคต ศุภารถ  โดยประสานงานกับนิติบุคคลภาครัฐ ดังนี้ (1) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้าง ให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม ต่อผู้พักอาศัยในอาคาร ทุก ศุภารถ ให้สามารถเข้าใช้ สื่อสารชี้แจงเจริญ (2) บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารชี้แจงเจริญ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และความต้องการของบุรุษท่านผู้พักอาศัยในอาคารชุด ศุภารถ เวอเรนด้า สถานีภาระเจริญ (3) จัดให้มีระบบบริหารงานก่อสร้างตามหลักการ กำกับดูแลที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส โดยได้รับการเบ็ดเตล็ดมาให้ແเนาหนึ่งในบุคคลօقار ชุด ศุภารถ เวอเรนด้า สถานีภาระเจริญ เนื้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงาน สิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่ง <sup>พรบฯฉบับบัญชีต่อสิ่งแวดล้อม</sup>	ดำเนินการต่อเนื่อง 1 ครั้ง <sup>ต่อเดือน</sup> ตลอดการก่อสร้างและ เสร็จ <sup>ดำเนินการตรวจสอบสภาพ ป้ายเบอร์ ประจำติดต่อ ระยะเวลาก่อสร้าง</sup> 3) ดำเนินการตรวจสอบสภาพ ป้ายเบอร์ ประจำติดต่อ ระยะเวลาก่อสร้าง

นายกรุงศรี จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

นายกรุงศรี จันทร์เจริญสุข



บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลติ้ง จำกัด  
GREENCARE CONSULTANT CO., LTD.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)  
รับรองจำนวนหน้า 79/260

บุคคลธรรมะ







ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบความต้านทานของพลาสติกและแก้วหินและมาตรฐานของพลาสติกและแก้วหิน ตามมาตรฐาน ISO 10545-2 ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 10545-2 ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 10545-2

โครงการ ศูนย์ทดสอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบริษัท ศูนย์ทดสอบ จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

องค์ประกอบพหัง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>3) จดให้หมุนการติดตั้งป้ายประชารักษาน้ำพื้นบึงโครงการความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งภารกิจสร้างโครงการบริเวณแนวรั้ว ดำเนินทำที่ติดกับถนนพาร์คเวย์ในพื้นที่หน่อยๆ จำกัดโดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) แผ่นงานการก่อสร้าง รายละเอียดวัน曆จะมา การดำเนิน (2) ตารางสีปูและตารางขอบบ่อบริเวณของมาตรฐานการปูองค์น้ำและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3) รายละเอียด/ผู้รับเรื่องร้องเรียน และชั้นตอนการดูแลเยี่ยวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย (4) สำเนาตารางกรรมธรรมปะกันภัย (5) ระบบชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาคเชียงใหม่ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของทุกขั้นบบ ทุมชนไก่เดียว ประจำอยู่ชื่อ-นามสกุล ผู้รับ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

มกราคม 2565 .....  
  
 นายกฤษ จันทร์เจริญสุข  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ทดสอบ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565 .....  
  
 สมศักดิ์ ชันตะไชย  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ทดสอบ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565 .....  
  
 สุพัชชัย ชันตะไชย  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ทดสอบ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ศูนย์ล้ำ ลดพิษ สถานีน้ำเสียเจริญ ของบริษัท ศุภากล จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงสร้าง และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	เรื่องร่องรอยบน หมายถึงโทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคล (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันในเบื้องต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในการเดินทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การอสังหาริมทรัพย์ ให้กับบ้าน/อาคารติดต่อเจ้าของโครงการ และบ้าน/อาคาร โดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยการจัดตั้งเอกสารตราง้า ทางไปประชุม เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ (1) ผู้รับเบี้ยงร่องรอย และชี้แจงต่อนักวิเคราะห์เชิงนโยบายผลกระทบ ก่อนนัดเจ้าของโครงการเข้ามาสำรวจ (2) ตารางสรุปผลการประเมินบันทึกของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท แกรนด์ เก็นเคอร์ คอนซัลต์ จำกัด  
GRAND GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD.

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภากล จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 83/260

นายกริช จันทร์เจริญสุข

(นายกริช ยมมาศวิท)


บุคลากรร่วมด้วยมุ่งมั่นให้ผลลัพธ์ที่ดี สำหรับงาน บริษัท ศุภากล จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 2 สรุปผลการพิจารณาตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการที่ติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ ศูนย์ฯ ลดพิษ สถาบันน้ำเสียเจริญ ขอปรึกษา ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	(3) อย่างท่ารับเรื่องราวองทุกที่บานชันให้เกิดยัง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขอftware พัฒนา เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ ของรัฐ เจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดตั้งไปรษณีย์ การติดตั้งกล้อง <sup>5)</sup> รับความคิดเห็นที่ป้องมา และการระบุอาชบ เจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการ 5) ห้ามรังกันภัยติดเชื้อรายเดียว ออกอสังหาริมทรัพย์ โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางจากการก่อสร้างทั้งหมด หากพบว่าความเสี่ยงหายเกิดขึ้นจากภารกิจของรัฐฯ จึง โครงการ ที่งบประมาณกันอยู่จะใช้เวลาในการ ประมวลผลความเสี่ยงหายไปรษณีย์ 3-7 วันทำการ (อ้างอิงจากเงินรวมเบร็ฟประจำปีที่กระทรวงทำไว้ กับบริษัทประกันภัย) และจะดำเนินชัตดาวน์ให้กับผู้ดูแล ผลกระทบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ร้องเรียน หากเกินเวลาดังกล่าว โครงการจะจ่าย ค่าเชดชาญเยียบอย่างต้น ร้อยละ 50 ของมูลค่าความ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



นายกรุงศรีฯ

มกราคม 2565.....

นายกรุงศรีฯ จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)


รับรองจำนวนหน้า 84/260

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่และลูก แม่และลูกต้องมี ผลทางการค้าตามที่วางแผนไว้ โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตยาสูบและการจราจรที่ดี ของประเทศไทย สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการ ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตยาสูบและการจราจรที่ดี ของประเทศไทย สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการ ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตยาสูบและการจราจรที่ดี ของประเทศไทย สำหรับเด็กและเยาวชน

องค์ประกอบของอาชญากรรมค่าตัวคน	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบของอาชญากรรมค่าตัวคน สิ่งแวดล้อม และดูแลความปลอดภัย	เสียหายตามที่โครงการที่นั่นสมควรให้กับผู้ได้รับผลกระทบ แตะเทปในบริษัทประจำกันก่อนที่คุณจะมีนาคากาเนี้ยหามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการจะตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยรับเงินจำนวนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เสียหายตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา โครงการได้จัดทำแบบสำรวจและประเมินผลการดำเนินการที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมโดยวิทยากรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทประกันภัย	มาตรการตามที่นั่นสมควรให้กับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย โครงการยินดีจะชดเชยรายเดือนให้กับผู้ที่เสียหายตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา โครงการจะประเมินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยทางด้านความปลอดภัย ด้วยการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังตัวที่ต่อไปได้แก่ ทางจราจร ซึ่งรวมถึงทางด่วนและทางด้านถนนที่สำคัญ

นายกรัฐมนตรีทรงรับรองการดำเนินการตามที่ได้เสนอมา จึงโปรดทราบ

၁၂၆၃ ရှိဘဏ္ဍာရပ်ခွဲမြန်မာနှင့် ၈၅/၂၆၀



(นางนันท์อรุณรัตน์ ยมฉะสกุล)






ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบความต้องการที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ แล้วมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ศูนย์สัมมนาและเรียนรู้ ของบริษัท ศูนย์สัมมนาฯ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แหล่งศูนย์ค่าทาง และศูนย์ค่าทาง	ก่อสร้างโครงการต่อไปพอกาศที่ยังรอผู้ซื้อห้องดูด ในอนาคต จุดศูนย์กลาง เวอร์นเด้า สถานีน้ำยาเชิงเริบที่อาจ ได้รับผลกระทบจากโครงการ	<p>2) บริษัท ศูนย์สัมมนาฯ จำกัด (มหาชน) จะรับประทานส่วนควบ และหักภาษีเงินได้ อาคาเรชุด ศูนย์สัมมนาฯ เวอร์นเด้า สถานีน้ำยาเชิงเริบที่อาจ ได้รับผลกระทบจากโครงการ ภาคเชิงเริบ เพิ่มเติม โดยจะรับประทานควบเสียหายที่ พัสดุงานได้ไว้เกิดจากการก่อสร้างโครงการศูนย์ค่าทาง ตลอดที่ สถานีน้ำยาเชิงเริบ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>3) บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริการถึงลูกค้าครื่อปรับอากาศ และการซ่อมท่อระบายน้ำห้อง จำนวน 12 ครัว ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้างโครงการศูนย์ค่าทาง ตลอดที่ สถานีน้ำยาเชิงเริบ</p> <p>4) บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยน Ki'd's Room จำกัดใหม่ที่อยู่ริมแม่น้ำ แบบ Outdoor ให้เป็นแบบ Indoor พื้นที่ใหม่ที่ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศให้เพิ่มเติม อย่างเรื่องติดตาม บริษัทฯ จะ ออกแบบให้ห้องต่างๆ ลักษณะของสามารถปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ งานแบบ Outdoor ได้เช่นเดิมด้วย</p> <p>5) ในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง เช่น สร้างวิถายาน้ำ และสวน บริเวณชั้น 7 ของอาคารชุดศูนย์ค่าทาง เวอร์นเด้า สถานีน้ำยา เชิงเริบ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่อาจดูดดึงผลกระทบจากการ</p>	<p>ความต้องการตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ดำเนินการตรวจสอบเป็น<sup>รายชั่วโมง</sup> ติดต่อประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบโครงการ</p> <p>- จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข<sup>รายวัน</sup> ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานติดตาม ผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตาม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม<sup>รายเดือน</sup> ทุก 6 เดือน และนำเสนอรายงานต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<sup>รายเดือน</sup> ตามแนวทาง 5.1/5 แห่ง<sup>รายเดือน</sup> พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม<sup>รายเดือน</sup> และรักษากฎหมาย<sup>รายเดือน</sup> สิ่งแวดล้อม<sup>รายเดือน</sup></p>



มกราคม 2565.....  
(นายกฤษ จันทร์เจริญ)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทศูนย์ค่าทาง จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
(นางนันท์ ยมมาศวิช)  
บุคลากรร่วมดำเนินการ บริษัทศูนย์ค่าทาง จำกัด (มหาชน)

2 ສະບັບປະກວດທີ່ແກ່ຕ້ອນມີກໍາຕັບປຸງ ມາຕຽກກຳໄວ້ກົງແລະຄົງທີ່ມີເຫຼືອກະທູນ ແລະຕົກລົງມີມາດີ່ຕ້ອນ  
ໂຄຮງການ ສູງກາລິກ ຄວາມສັບສົນທີ່ມີກໍາຕັບປຸງ ດີ່ຕ້ອນມີກໍາຕັບປຸງ ເຊິ່ງ (ກະຍົບ) (ຮະຍົບກ່ອນສູ່)

บุญกราດ ม 2565..

(นายกรัช ชัยมาร์เจริญสุข) ผู้จัดการบริษัท ภูมิอามานา จำกัด (มหาชน) บริษัท พุฒาลัย จำกัด (มหาชน)

၁၃၆


(မြန်မာ့အေးချေး၊ ၁၂၃၀၊ ၂၅၆၅)



ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบคุณภาพของน้ำเสียที่สำนักน้ำ มาตรฐานการติดตามมาตรฐานของน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำเสียที่ได้รับการรับประทานและน้ำที่ออกสู่แม่น้ำ แหล่งน้ำที่ต้องการทราบเบื้องต้นก่อนออกน้ำ

### โครงการ ศูนย์ผลิต ลองทำ สถานีบำบัดน้ำเสีย ข้อมูลเบื้องต้น (มหาด្ឋา) (มหาชน) (ระยะท่อสู้)

องค์ประกอบของทาง น้ำเสียและลักษณะ แหล่งน้ำที่ต้องการทราบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลองทำ ศูนย์ผลิต ลองทำ สถานีบำบัดน้ำเสีย ข้อมูลเบื้องต้น (มหาด្ឋา) (มหาชน) (ระยะท่อสู้)	<p>ศูนย์ผลิต ลองทำ สถานีบำบัดน้ำเสีย ข้อมูลเบื้องต้น (มหาด្ឋา) (มหาชน) (ระยะท่อสู้)</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>



ลงวันที่ 20 มกราคม 2565  
(นายกฤษ ภูมิธรรมเจริญ)  
บุคลากรของโครงการที่รับผิดชอบดำเนินการ บริษัท กринแคร์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565

ลงวันที่ 20 มกราคม 2565  
(นายกฤษ ภูมิธรรมเจริญ)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 สรุปผลการดูแลลูกออมที่สำรอง มาตรฐานการป้องกันและลดภัยทางสังคม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบบุคลากรที่ลงทะเบียน

โครงการ ศูนย์ฯ ลพบุรี สถาณีน้ำมясьเจริญ ขอปรึกษา ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลประโยชน์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการฯ สำหรับผู้ห้องชุดศูนย์ฯ เวอเรนด้า สถาน ภาซีเจริญ ที่ทำสัญญาจะซื้อขายห้องชุด ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2564 (บริโภนทำให้หนักที่กำหนด ซึ่งได้รับ<sup>ผู้ประกอบการโดยตรง รวม 367 ยูนิต)</sup></p> <p>8) บริษัทมีความยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ผู้ประกอบ ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งห้อง ในโครงการเดิม</p> <p>9) บริษัทมีความยินดีที่จะให้ถูกตัวพิจารณาอย่างรอบรู้ กรณีต้องการย้ายโทรศัพท์ ไปยังโทรศัพท์ภายใน ๑๐๐๐บิรุษ ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)</p> <p>10) กรณีลูกค้าไม่ประสงค์เลือกต้องมาตราฐานการซ่อมบำรุง ยืนต์ที่จะดำเนินต้มลำกวาวให้ແกฤڭฯ ที่ได้รับผลกระทบ</p>	

มกราคม 2565.....

(นายสุรเชษฐ์ จิตธรรม)  
(นายกฤษณะ จันทร์เจริญสุข)

CCC

รับรองจำนวนหน้า 90/260

มกราคม 2565.....

(นางณัฐรี ยมมาศวิต)

GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD.



ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อราษฎรติดตามผลกระทบสังคมและการต่อต้านความไม่สงบทางการเมือง (หมายเหตุ: จ้าวศุภ (มหาชน) (ระบบก่อเรือ))


องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม และศุภภาพต่างๆ	ผู้กรະหนบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบ ผู้กรະหนบสิ่งแวดล้อม

มกราคม 2565...

นายกรัฐ จันทร์เจริญสกุล  
(นายกรัฐ จันทร์เจริญสกุล)  
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

มกราคม 2565...

(ប្រាកដស្ថិត និង សម្រេចការណ៍ទីលាង)



ตารางที่ 2 สิรุ่งนพกรตะหงส์ เรืองวัดล้อมที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและลดภัยอาชญากรรมติดตามตรวจสอบเบิกครบทั้งหมด แต่ละหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจตัดสินใจ แต่ละหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจตัดสินใจ แต่ละหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจตัดสินใจ

โครงการ ศูนย์สิรุ่ง ลดาท์ สถานีไฟฟ้าเจริญ ของบริษัท ศูนย์สิรุ่ง จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะ	ผู้รับผิดชอบที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยอาชญากรรมติดตามตรวจสอบเบิกครบทั้งหมด	มาตรฐานตรวจสอบเบิกครบทั้งหมด
---	----------------------	---	------------------------------



2 မြန်မာတေသနပညာတွင် အကျဉ်းချုပ်မှုပညာ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ အမြတ်ဆင့် အကျဉ်းချုပ်မှုပညာ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ အမြတ်ဆင့်

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง		ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4.2 ผลกระทบด้าน อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	กิจกรรมการรักษาร่างกายให้เกิดมลภาวะที่คนงานต้อง สัมผัสโดยตรงและอาจมีผลก่อภบต่อสุขภาพของ คนงาน ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบในท่วงอกกระยาง นำไปสู่อันตราย เช่น	- อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร เนื่องจากการชำรุด ของเครื่องจักร หรือขาดหักขณะในการใช้งาน หรือ ความประมาท - เสียงดังที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรหนัก เป็น ปัจจัยในช่วงฤดูเจาะเสาเข้ม <sup>1</sup> - อันตรายจากการใช้เครื่องตัด เครื่องเชื่อม สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การ ทำงานบนพื้นดินที่เป็นทราย การทำงานที่ต้อง สัมผัสดust ของสารเคมี	1) จัดให้มีโปรแกรมการรักษาเชิงรุกที่เข้มงวด (Preventive Maintenance) และตรวจสอบสภาพ เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งาน และมีความ ปลอดภัย	การติดตามตรวจสอบ 1) ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ ในการก่อสร้าง ในหน้างาน พร้อมใช้งาน
			2) มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ ใช้งานเครื่องจักรก่อนอนุญาตให้ทำงาน และจัดให้มี แผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ ทำงานและการแก้ไขอุบัติเหตุ	2) ดูแลคนงานให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อกำหนด ด้านความปลอดภัย โดยไม่ ทำงานด้วยความเสี่ยง ใช้ เครื่องมือ/อุปกรณ์อย่าง ถูกต้อง ความใส่สุ่มภัย ป้องกันน้ำหนักรายส่วน บุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
			3) เลือกใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนน้อยหรือมี ระบบป้องกันการสั่นสะเทือน โดยรวมไม่สูง	3) ร่วบรวมบันทึกข้อมูลสถิติ การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ก่อสร้าง
			4) โครงการจะใช้ห้าวเออร์เครนแบบแข็งแรงมาก ควบคุม ร่องมีการทำงานของหัวเรือเครนให้อยู่ภายใต้ในพื้นที่ ก่อสร้าง	4) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ ก戎ของอาสาสำหรับใช้ครอบจมูกและปากป้องกันฝุ่น
			5) คุณที่ปรึกษาเวอร์เครนต้องผ่านการอบรมการขับ เคลื่อนย้ายรถเข็นให้ชำนาญที่กระบวนการ และการรับรู้ภัย	5) ร่วบรวมบันทึกข้อมูลสถิติ การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ก่อสร้าง
			6) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ ก戎ของอาสาสำหรับใช้ครอบจมูกและปากป้องกันฝุ่น	6) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ ก戎ของอาสาสำหรับใช้ครอบจมูกและปากป้องกันฝุ่น

Denver Water

፩፻፲፭

มกราคม 2565..

(၂၀၁၂-၁၃) မြန်မာပြည်တော်လုပ်ချုပ်မှု ပိုမိုကြည့်ရှုရန်

ԵՐԵՎԱՆԻ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐչԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՎԱԴՐՈՒՅԹ



ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพสำหรับแต่ละกัญชง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบ และแนวทางการลดผลกระทบต่อผลการทดสอบ

โครงการ ศูนย์สัมมนาฯ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิชาชีพเชียงใหม่ ของบริษัท ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ระยะที่ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษา	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายวิวัฒน์ ใจดี

มกราคม 2565

(นายกฤษณะ ลันท์เรียลส์)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565

(นางสาวนรีรัตน์ ยามเมธิน)

บุคลากรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
บุคลากรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บัญชีประจำเดือน

บัญชีประจำเดือน



ຕາງ່າງທີ 2 ສະບັບຜົນກະທະບຽນແວດ້ວຍຫຼຸດທີ່ມີຄຳອຸປິມ ມາຕາຕາກາປ່ອງກົນແລະເກີ່ມຫຼຸດລະກະທູ່ງໆຈະດັກໄວ້ ແລະມະຕາຕາກາຕິດຕາມຕຽບຮອບຜົນກະທະບຽນແວດ້ວຍຫຼຸດທີ່ມີຄຳອຸປິມ (ຮະບອບກ່ອຕັ້ງ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง ศิลปะ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เตือน และจำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>11) วางแผนการก่อสร้าง และการจัดซื้อเวลากำจดงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรหรือช่างงานพร้อมกัน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดของเสียง หรือทางผ่านของเสียงก่อน เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมาย</p> <p>12) ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>13) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้เพื่อมาดับไฟชนิดเชื้อเพลิง อย่างน้อย 1 เครื่อง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและห้องแม่คายและห้องพื้นที่สำหรับห้องน้ำ</p> <p>14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จ.ว.อาชีพ) ควบคุมดูแลการดำเนินของคนงาน ก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย</p>	<p>(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) ๔. ลงวันที่ ๑๖๗</p> <p>ภาคเชิงริบ ผู้ตรวจสอบ - วิศวกรผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และผู้ตรวจสอบคุณภาพผู้รับผิดชอบ บริษัท ศุภสาร จำกัด (มหาชน)</p>

ມູນກຽດນຸ່ມ 2565...

(ນາງພົມບັນຍາ ຍິນເຕີມ)

(၁၉၁၈) အပဲ၏ မြန်မာ တရာ့ချောင်းပညာ

(ເມືອງກົງວັນ ໂດຍເຂົ້າແຫຼິຕ)




ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

۱۰۷

กุมภาพันธ์ 2565.

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบริสikoภัย มาตรฐานการป้องกันภัย มาตรฐานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการรับประทานอาหาร แหล่งน้ำและน้ำเสีย ให้กับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ สถานีวิชาชีวจิตร์ ของบริษัท ศุภารถย จำกัด (มหาชน) (ระบุย่อว่าศรร.)

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
บริหารการ ดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>15) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดภัยจากภัย ก่อสร้าง จัดการเพี้ยนเปลี่ยนอุบัติเหตุทาง交通事故 พื้นที่อยู่อาศัย เช่น ถนนและทางเดินคนเดินทางและหน้า และร่องน้ำด้วยวิธีการป้องกันภัยในการทำางาน</p> <p>16) ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาทิ ห้องน้ำชาย หญิง และ ส่วนกลางและห้องน้ำสาธารณะในห้องคนงานให้สะอาดด้วย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในอาคารที่佳งาน พ.ศ. 2554 และ กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาทิ ห้องน้ำชาย หญิง สภาพแวดล้อมในการทำงานที่远离กับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564</p> <p>17) โครงการจังหวัดความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขภัยทางการแพทย์ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อ ร้ายแรง และสนับสนุนตัวแทนทางศาสนาและนักบวชฯ รักษาที่อยู่อาศัยของบ้านเรือนอย่างครุ่นคั่น</p>	<p>15) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดภัยจากภัย ก่อสร้าง จัดการเพี้ยนเปลี่ยนอุบัติเหตุทาง交通事故 พื้นที่อยู่อาศัย เช่น ถนนและทางเดินคนเดินทางและหน้า และร่องน้ำด้วยวิธีการป้องกันภัยในการทำางาน</p> <p>16) ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาทิ ห้องน้ำชาย หญิง และ ส่วนกลางและห้องน้ำสาธารณะในห้องคนงานให้สะอาดด้วย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในอาคารที่佳งาน พ.ศ. 2554 และ กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาทิ ห้องน้ำชาย หญิง สภาพแวดล้อมในการทำงานที่远离กับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564</p> <p>17) โครงการจังหวัดความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขภัยทางการแพทย์ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อ ร้ายแรง และสนับสนุนตัวแทนทางศาสนาและนักบวชฯ รักษาที่อยู่อาศัยของบ้านเรือนอย่างครุ่นคั่น</p>



เอกสาร

มกราคม 2565.....

นายกฤษฎี จันทร์เรืองสุข  
กรรมการผู้อำนวยการ

กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท ศุภารถย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 98/260

ตารางที่ 2 สัญญาครรภ์แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ต้องหาและแก่พยานหลักฐาน มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และคุณค่าทาง	ผลการบทบัญญัติที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบ็ดเตลlok	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.5 การป้องกันและระงับ อัคคีภัย	ในการก่อสร้างโครงการจะใช้วิวัฒนาในการก่อสร้าง ประมาณ 27 เดือน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางน้ำ ของเครื่องจักร และเครื่องจักร แมลงเครื่องจักร แมลงเครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเครื่องไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งอาจ เกิดปัญหาน้องจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง <sup>1</sup> เสียหาย รวมถึงการระบุทรัพย์ของคนงานก่อสร้าง หากหาก ในที่ที่มีหนามะสุม เช่น ჭน ท่อเจาะไม้สามารถไวไฟจำพวก Solvent ก็อาจเป็นแหล่งไฟก่อการไหม้หากต้องเผาไหม้ <sup>2</sup>	1) จัดระบบป้องกันไฟก่อสร้างโดยจัดเก็บสารเ古ูโน่ในบริเวณ ที่ห่างจากจุดที่อาจมีประกายไฟ 2) ติดตั้งป้ายเตือนและข้อมูลแนะนำเพื่อความปลอดภัย 3) จัดให้มีพื้นที่สบบุหรี่อย่างเป็นสัดส่วน นิการตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานไปไฟให้อยู่ ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 4) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงเคมี ประจำในพื้นที่ก่อสร้าง อย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ สามารถหยอดไฟด้วยตัวเองเมื่อจำเป็น 5) มีการจัดอบรมพนักงาน อย่างน้อยทุก 6 เดือน และ <sup>3</sup> ซ้อมดับเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คนงาน ก่อสร้างมีความพร้อม และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง ดีก็ต้องมีการฝึกอบรมจริง และทดสอบความถูกต้อง <sup>4</sup> ร่างกาย ซึ่ง แต่ละที่รับผิดชอบ	1) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน 2) ตรวจสอบทราบที่ก่อสร้าง <sup>5</sup> เป็นประจำเพื่อเฝ้าระวัง <sup>6</sup> และจัดการจุดเสี่ยงที่อาจ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ 3) ตรวจสอบบุคคลที่ใช้พื้นที่ ตับเพลิงที่ใช้ในพื้นที่ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน

นายวิชัย จันทร์เจริญสุข  
(กรรมการผู้อำนวยการ)  
กรรมการผู้อำนวยการ  
บุคลากรรวมด้วยมุตติจัตพราayan บริษัท กรุณแคร์ คอร์ปอร์เรชั่นพัฒนา

มกราคม 2565.....  
(นายวิชัย จันทร์เจริญสุข)  
บุคลากรรวมด้วยมุตติจัตพราayan บริษัท กรุณแคร์ คอร์ปอร์เรชั่นพัฒนา

นายวิชัย จันทร์เจริญสุข  
(นายวิชัย จันทร์เจริญสุข)  
บุคลากรรวมด้วยมุตติจัตพราayan บริษัท กรุณแคร์ คอร์ปอร์เรชั่นพัฒนา




นายวิชัย จันทร์เจริญสุข  
(นายวิชัย จันทร์เจริญสุข)  
บุคลากรรวมด้วยมุตติจัตพราayan บริษัท กรุณแคร์ คอร์ปอร์เรชั่นพัฒนา

องค์ประกอบอุบัติเหตุที่สำคัญ	ผลกระทบสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมที่สำคัญ	มาตรการติดตามผลกระทบ
<p>ผลกระทบสังคมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบสังคมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบสังคมที่สำคัญ</p>	<p>6) ติดป้ายແນະນຳການໃຊ້ອຸປະກອນດັບເປົ້າໃນບໍລິເນທີອຸປະກອນນັ້ນຕືດຫຼັງຈາຍໄວ້ໄວ້ໃຫ້ອຸປະກອນໄດ້ແຫ່ງສາມາດຮັດໃຫ້ຈຳນວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນ</p> <p>7) ຕ້ອງນຳການຂຽນນັ້ນຍັງພະຍານຫຼັງສັດຖຸກ່ອສ້າງເທົ່ານີ້ໃຫ້ຈຳນວນອອກຈາກພູມທີ່ກ່ອສ້າງພໍໄວ້ໃຫ້ປັບແລກຈົ່ງເພີ້ງ</p> <p>8) ຜົນປະເທມກ່ອສ້າງຈະຕ້ອງຮະນັດຮະບັບປະເທມສົກລັບຄວາມຄຸນຫຼຸດຢູ່ທີ່ກ່ອງປະເທມ</p> <p>9) ຕຽບຮອບອຸປະກອນໄຟ້ໄຟ້ໃຫ້ໃນພົນທີ່ກ່ອສ້າງໃຫ້ອູ້ໃນສາມພວັນຮອມໃຫ້ຈຳນວນໂດຍຮອບຍໍາຍັງພະຍານໂດຍຮອບຍໍາຍັງພະຍານ</p> <p>10) ຕິດປໍາໝາຍເລື່ອໂທຮ້າພໍທ່ອອ່ອກຫາວັດທີ່ອ່ານອະນະ</p> <p>11) ກໍາທັບຜູ້ປັບເທົາໃຫ້ປັບປຸງຕາມການທີ່ຮັບປຸງໃນຮາຍງານການປະຮົມທີ່ສໍາຄັນເຫັນຫຼັງ</p>	<p>6) ຕິດປໍາໝາຍແນະນຳການໃຊ້ອຸປະກອນດັບເປົ້າໃນບໍລິເນທີທີ່ອຸປະກອນນັ້ນຕືດຫຼັງຈາຍໄວ້ໄວ້ໃຫ້ອຸປະກອນໄດ້ແຫ່ງສາມາດຮັດໃຫ້ຈຳນວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນ</p> <p>7) ຕ້ອງນຳການຂຽນນັ້ນຍັງພະຍານຫຼັງສັດຖຸກ່ອສ້າງເທົ່ານີ້ໃຫ້ຈຳນວນອອກຈາກພູມທີ່ກ່ອງປະເທມຈົ່ງເພີ້ງ</p> <p>8) ຜົນປະເທມກ່ອສ້າງຈະຕ້ອງຮະນັດຮະບັບປະເທມສົກລັບຄວາມຄຸນຫຼຸດຢູ່ທີ່ກ່ອງປະເທມ</p> <p>9) ຕຽບຮອບອຸປະກອນໄຟ້ໄຟ້ໃຫ້ໃນພົນທີ່ກ່ອສ້າງໃຫ້ອູ້ໃນສາມພວັນຮອມໃຫ້ຈຳນວນໂດຍຮອບຍໍາຍັງພະຍານໂດຍຮອບຍໍາຍັງພະຍານ</p> <p>10) ຕິດປໍາໝາຍເລື່ອໂທຮ້າພໍທ່ອອ່ອກຫາວັດທີ່ອ່ານອະນະ</p> <p>11) ກໍາທັບຜູ້ປັບເທົາໃຫ້ປັບປຸງຕາມການທີ່ຮັບປຸງໃນຮາຍງານການປະຮົມທີ່ສໍາຄັນເຫັນຫຼັງ</p>	<p>มาตรการติดตามผลกระทบ</p> <p>ผลกระทบสังคมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการติดตามผลกระทบ</p> <p>มาตรการติดตามผลกระทบ</p>

มกราคม 2565 ..... (นายวิรชัย จันทร์เจริญสกุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท พฤกษาสัญญาจำกัด (มหาชน)

ପ୍ରକାଶ



2  
e

..... 2565.....  
..... 1 May 2022  
..... (ນາງຄົນນິກ ຍາປະຕົມື)  
..... ບໍລິສັດທີ່ຈົດໃຫຍ້ຈົດໃຫຍ້  
..... ບໍລິສັດທີ່ຈົດໃຫຍ້ຈົດໃຫຍ້  
..... ບໍລິສັດທີ່ຈົດໃຫຍ້ຈົດໃຫຍ້  
..... ບໍລິສັດທີ່ຈົດໃຫຍ້ຈົດໃຫຍ້  
..... ບໍລິສັດທີ່ຈົດໃຫຍ້ຈົດໃຫຍ້

ตารางที่ 2 สิรุ่งเมืองรองหัวหน้าส่วนที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบจ孬ด้วยตัวเอง  
โครงการ ศูนย์กลาง พอเพียง สถานีภาร্যเจริญ ของบริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของหัว สิ่งแวดล้อม และหมู่บ้านฯ	ผลกรอบประเมินที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบประเมิน
12) จัดให้มีการป้องกันและระวังอัคคีภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการติดต่อทางโทรศัพท์ อุบัติเหตุทางเสียง สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 รายละเอียดดังนี้ - จัดให้มีการควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ ในบริเวณที่มีการก่อสร้างเข้าไป - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบปืนอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ครอบคลุม 4 ไร่กว้าง โดยติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวอาคารอยู่สูง กว่าระดับพื้น萬元ห้าเมตรกว่า 1.40 เมตร - จัดให้มีบันไดหนึ่งแห่งทางหน้าไฟ รวมทั้งประตู และทางหนีไฟทุกชั้นของอาคาร - ภายในพื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีมาตรการตัดตั้งสัญญาณ เตือนเหตุเพลิงไหม้และกระตุ้นแจ้งเหตุ (Alarm Bell) เพื่อส่งสัญญาณให้คนงานทราบ ได้ยินโดย ทั่วถึงกันทั่วอาคาร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกรอบประเมิน	การรายงานเหตุ ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ ตามมาตราการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ทั้ง 6 เดือน และเสนอรายงานต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 51/5 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และส่วนกลางฯ ต่อ ภายนอก	

นายกฤษ จันทร์เจริญ  
(นายกษิริ จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ  
บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....

มกราคม 2565.....

CCC

Environment Care Consultant Co., Ltd.

นางผู้รับ  
ประเมิน

บุคลากรร่วมด้วยมติเรียบจัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
บุคลากรร่วมด้วยมติเรียบจัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 101/260

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบเบื้องต้นของพืชต้น มาตรฐานการป้องกันและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานของประเทศ แหล่งมาตราการและมาตรการที่สำคัญ โครงการ ศูนย์ทดลอง สถาบันวิจัยเดรบุญ ของบริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของทาง สีและผลลัพธ์ และคุณค่าทางฯ	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าและมาตรการที่สำคัญ	มาตรฐานตามตรวจสอบ
13) จัดให้มีหน้าสำารองปูริมาณ 400 ลิตร หุก ๆ 5 ชั่วโมง สำหรับ ใช้ในช่วงก่อสร้าง และมีภาระหนักมากทุกชนิดสำหรับ ใช้งาน ซึ่งจะมีนาฬิกาติดตั้งไว้ติดตัวเจ้าภาพเรตติ้งถูกโดย โดยในช่วงก่อสร้างจะมีน้ำในระบบประปาแตกตลอดเวลา จากการทดสอบแรงดันและกำลังรับน้ำ ซึ่งสามารถ นำมายังน้ำที่หัวน้ำได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานระบบ ดับเพลิงประจำที่นี่จะเป็นงานที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ก่อนเริ่มน้ำก่ออิฐถือหินเสร็จ จะใช้หัวการตันน้ำจาก รีเซอร์ฟ น้ำประปาซึ่งวัสดุเดียวกับอสูรจะเข้าไปในระบบ ซึ่งมีขนาดท่อน้ำและความตันที่สามารถที่สามารถที่ทำการ ดับเพลิงได้ และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องหลังจาก งานระบบดับเพลิงประจำที่น้ำแล้วเสร็จ จะใช้หัวห้องดับ ดับเพลิงแบบมือถือ แต่จะน้ำจากการระบบดับเพลิง ประจำที่นี่ในการดับเพลิง ซึ่งจะใช้หัวระบบดับเพลิง จันกัว่างระบบดับเพลิงริบบิ้งของอาคารจะเลี้ยวเร็ว ทั้งนี้ โครงการจะใช้ปืนน้ำ เพื่อจ่ายน้ำในการทำางาน ตลอดความสูงของอาคาร จนกว่าสูงเก็บน้ำบน ชั้นดาดฟ้าจะแล้วเสร็จ	วิศวกรรมชั้นนำ บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) โดยในช่วงก่อสร้างจะมีน้ำในระบบประปาแตกตลอดเวลา จากการทดสอบแรงดันและกำลังรับน้ำ ซึ่งสามารถ นำมายังน้ำที่หัวน้ำได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานระบบ ดับเพลิงประจำที่นี่จะเป็นงานที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ก่อนเริ่มน้ำก่ออิฐถือหินเสร็จ จะใช้หัวการตันน้ำจาก รีเซอร์ฟ น้ำประปาซึ่งวัสดุเดียวกับอสูรจะเข้าไปในระบบ ซึ่งมีขนาดท่อน้ำและความตันที่สามารถที่สามารถที่ทำการ ดับเพลิงได้ และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องหลังจาก งานระบบดับเพลิงประจำที่น้ำแล้วเสร็จ จะใช้หัวห้องดับ ดับเพลิงแบบมือถือ แต่จะน้ำจากการระบบดับเพลิง ประจำที่นี่ในการดับเพลิง ซึ่งจะใช้หัวระบบดับเพลิง จันกัว่างระบบดับเพลิงริบบิ้งของอาคารจะเลี้ยวเร็ว ทั้งนี้ โครงการจะใช้ปืนน้ำ เพื่อจ่ายน้ำในการทำางาน ตลอดความสูงของอาคาร จนกว่าสูงเก็บน้ำบน ชั้นดาดฟ้าจะแล้วเสร็จ	วิศวกรรมชั้นนำ บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) โดยในช่วงก่อสร้างจะมีน้ำในระบบประปาแตกตลอดเวลา จากการทดสอบแรงดันและกำลังรับน้ำ ซึ่งสามารถ นำมายังน้ำที่หัวน้ำได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานระบบ ดับเพลิงประจำที่นี่จะเป็นงานที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ก่อนเริ่มน้ำก่ออิฐถือหินเสร็จ จะใช้หัวการตันน้ำจาก รีเซอร์ฟ น้ำประปาซึ่งวัสดุเดียวกับอสูรจะเข้าไปในระบบ ซึ่งมีขนาดท่อน้ำและความตันที่สามารถที่สามารถที่ทำการ ดับเพลิงได้ และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องหลังจาก งานระบบดับเพลิงประจำที่น้ำแล้วเสร็จ จะใช้หัวห้องดับ ดับเพลิงแบบมือถือ แต่จะน้ำจากการระบบดับเพลิง ประจำที่นี่ในการดับเพลิง ซึ่งจะใช้หัวระบบดับเพลิง จันกัว่างระบบดับเพลิงริบบิ้งของอาคารจะเลี้ยวเร็ว ทั้งนี้ โครงการจะใช้ปืนน้ำ เพื่อจ่ายน้ำในการทำางาน ตลอดความสูงของอาคาร จนกว่าสูงเก็บน้ำบน ชั้นดาดฟ้าจะแล้วเสร็จ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

มกราคม 2565.....

(นายภารกิจ จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยงานจ บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 102/260



บริษัท แกรนด์ แคร์ คอนซัลต์ จำกัด  
GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD.

Frank G.

มกราคม 2565...

กัณฑุรากาลรัตน์ ก็คือบ้านฯ นี่ใช่สิ ทุกๆ อย่างถูกต้องแล้ว จังหวัด (มหาสารคาม)

รุ่น รองรับงานวุฒิ 103/2660

ក្រសួងរៀបចំការងារជាភីអនាគម្ពុជា បានប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្លូវការ ក្នុងការរៀបចំការងារជាភីអនាគម្ពុជា ដោយ លោក ស្រី ស៊ិន ស៊ិន (លោក ស្រី ស៊ិន) នាយកដ្ឋាន ក្រសួងរៀបចំការងារជាភីអនាគម្ពុជា និង លោក ស្រី ស៊ិន (លោក ស្រី ស៊ិន) នាយកដ្ឋាន ក្រសួងរៀបចំការងារជាភីអនាគម្ពុជា


ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល 104/260  
ប្រចាំឆ្នាំ ២៥៦៥



ตารางที่ 2 สบปมผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดลงแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

โครงการ ศูนย์สิริ ลพบุรี สถานีน้ำเสียเชิงริบ ของบริษัท ศูนย์สิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผู้ผลกระทบและเหตุล้มเหลวที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.6 ทันDEMATHA สิ่งแวดล้อม แหล่งศักดิ์สิทธิ์	กิจกรรมการก่อสร้าง ประกอบด้วย งานเสาเข็มฐานราก งานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม และงานตอกแปลง ระหว่างการก่อสร้างจะมีการดูแลรักษาในส่วนที่ก่อสร้าง การทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามองต่อไป หากดำเนินการทันทีจะมีผลกระทบต่อสาธารณะที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย	1) จัดให้มีการรักษาดูแลรักษาพืชพรรณโดยรอบเพื่อก่อสร้าง ความสูงประมาณ 6 เมตร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ดูแลอ้างอิงและหันหน้าไปทางที่มีความเป็นปัจจุบันบันทึกไว้ในไฟล์มา 2 ชั้น 2) ใช้ Mesh Sheet ที่มีคุณสมบัติป้องกันไนโตรเจน ปิดคลุมโดยรอบตัวอาคาร ความสูงที่กับอาคารส่วนที่กำลังก่อสร้าง พื้นที่จุดที่ทำการดูแลที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองระบาดและซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ 3) จัดระบบเบี่ยงพนท. ก่อสร้างให้เหมาะสม แตะควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่อง	1) ตรวจสอบตามกำหนดทุกหนึ่งเดือน 2) ประเมินสภาพที่เปลี่ยนแปลง เช่นการป้องกันน้ำลึกลงที่ดิน 3) ประเมินพนท. ที่ก่อสร้าง



นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์

มกราคม 2565

(นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์สิริ จำกัด (มหาชน)

บุคลากรรวมด้วยศรัทธาที่รักษาภาระงาน บริษัท ศูนย์สิริ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 105/260

เอกสารที่ 2 สรุปประมวลผลที่สำคัญ มาตรการที่ออกเพื่อแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติ (รายเดือน)

องค์ประกอบของมนุษย์ สูงและต่ำ และคนค่าครองชีวิต	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติที่สำคัญ หลักประกันความปลอดภัยของครัวเรือนที่สำคัญ	ความผิดตามทรัพย์สิน หลักประกันเดือนเดือน
	มาตรการติดตามตรวจสอบ หลักประกันเดือนเดือน	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อย่างน้อยสี่ปีต่อหนึ่งครั้ง</li> </ul> <p>1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเดือน</p> <p>การตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายเดือนมาตราฐาน</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเสนอต่อผู้ดูแลทุกๆ บุคคลในบ้านที่มีส่วนได้เสีย</li> </ul> <p>ผลการประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้คะแนนตามมาตรฐานที่ตั้งไว้</li> </ul> <p>ผลการประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งผลประเมินให้ทราบทุกบุคคลในบ้านที่มีส่วนได้เสีย</li> </ul>

กรุณาการผู้ถือว่าด้วย  
บริษัท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)  
(นายกฤษ จันทร์จริยสุข)  
มกราคม 2565.....

มกราคม 2565...

မြန်မာတေသနရုံးကို အမြန် လုပ်နည်း ပြန်လည် ပေါင်းပါသည်။

(豫) 藝文圖書出版社

Lower River



卷之三十一

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบที่สำนักน้ำ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการ ศูนย์ล้ำย ลองฟ์ สถานีน้ำเสียเจริญ ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบบทบาท ส่วนทดสอบ และคุณค่าทางฯ	ผลการทดสอบที่สำนักน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และการทดสอบ
4.7 กก.หมายเหตุ อาคารชุด	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุด การป้องกันไฟ ห้องชุด และการทำลักษณะซึ่งอยู่อาศัยหรือสัญญาจะซื้อขาย ห้องชุด ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดไว้	1) ในการนี้ที่โครงการมีการโฆษณาขายหรือเปิดให้จองห้อง ห้องชุด และการทำลักษณะซึ่งอยู่อาศัยหรือสัญญาจะซื้อขาย ห้องชุด สื้อสารกันทั่วโลกที่ทำให้เกิดความไม่สงบ ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด ไม่ว่าจะทำในส่วนไหนที่ทำการลงทุนก็อาจ มีการขยายห้องชุดขนาด และต้องส่งเสริมความสะอาด ดังกล่าวให้มั่นคงอย่างเดียวกับว่าอย่างหน่อย	บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบ การลงทุน - ติดตามตรวจสอบตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วง 4.7 กก.หมายเหตุ เนื่องจากห้องบัน อาคารชุด
องค์ประกอบบทบาท ส่วนทดสอบ และคุณค่าทางฯ	ผลการทดสอบที่สำนักน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และการทดสอบ
4.7 กก.หมายเหตุ อาคารชุด	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุด การป้องกันไฟ ห้องชุด และการทำลักษณะซึ่งอยู่อาศัยหรือสัญญาจะซื้อขาย ห้องชุด ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดไว้	1) ในการนี้ที่โครงการมีการโฆษณาขายหรือเปิดให้จองห้อง ห้องชุด และการทำลักษณะซึ่งอยู่อาศัยหรือสัญญาจะซื้อขาย ห้องชุด สื้อสารกันทั่วโลกที่ทำให้เกิดความไม่สงบ ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด ไม่ว่าจะทำในส่วนไหนที่ทำการลงทุนก็อาจ มีการขยายห้องชุดขนาด และต้องส่งเสริมความสะอาด ดังกล่าวให้มั่นคงอย่างเดียวกับว่าอย่างหน่อย	บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบ การลงทุน - ติดตามตรวจสอบตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วง 4.7 กก.หมายเหตุ เนื่องจากห้องบัน อาคารชุด

มกราคม 2565.....

(นายกฤษช์ จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยงาน บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

(นางพัชรี ยะมะสุมิ)  
บุคลากรระดับผู้มีสิทธิ์เข้าทำงาน บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารชุด



ตารางที่ 2 สรุปผลการระหว่างหน้าต่อหน้าที่สำนัก มาตรฐานการป้องกันและลดภัยอาชญากรรมทางเพศเด็ก แหล่งมาตราชาริตติฒนาตามมาตรฐานของประเทศไทยสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ศูนย์ฯ ลดพัฟ สถานีกาชาดเจริญ ของบริษัท ศุภารัตน์ จำกัด (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

องค์ประกอบองค์กร สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
		<p>2) การกำจัดสิ่งปฏิกูลจากที่อยู่อาศัยหรือสิ่งปฏิกูลที่อยู่อาศัยห้องชุด ต้องทำตามนโยบายที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สิ่งปฏิกูลจะซึมเข้าไปในห้องชุดของบ้าน อปช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 6/1 และ 6/2 ของ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551</p> <p>3) ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิติบุคคลของอาคารชุดต้องแจ้งให้ ผู้เช่าหรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่า การระบาด ได้ ต่อทั้งพยุงส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระบาดกระเพื่อง ต่อทั้งส่วนกลาง ต้องได้รับน้ำดื่ษาที่ประชุมเจ้าของ ร่วม หรือต้องคำนึงถึงการให้เป็นไปตามกฎหมายอาคาร ชุดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ</p>	<p>พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย คู่มือปฏิบัติตามมาตรฐาน บริษัทฯ ได้ลงนามในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยนายวิชัย ลักษณ์ (ผู้อำนวยการ) และนายวิชัย ลักษณ์ (ผู้แทน)</p> <p>มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย คู่มือปฏิบัติตามมาตรฐาน บริษัทฯ ได้ลงนามในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยนายวิชัย ลักษณ์ (ผู้อำนวยการ) และนายวิชัย ลักษณ์ (ผู้แทน)</p>



มกราคม 2565.....  
(นายวิชัย ลักษณ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
(นายวิชัย ลักษณ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 108/260

มกราคม 2565.....  
(นายวิชัย ลักษณ์)

<p>องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 น.ส. สันน กังน าฯ ภานุชิริย</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างของบริษัท ผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ ควบคุมงานของผู้รับเหมา</li> <li>- ผู้มีส่วนได้เสีย</li> </ul>		



卷之三

ବିଦେଶୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

ฉบับที่ 2565...

A circular library stamp from the National Library of India, New Delhi. The outer ring contains the text "NATIONAL LIBRARY" at the top and "NEW DELHI" at the bottom. The inner circle contains the date "1961" at the top and "LIBRARY" at the bottom.

มกราคม 2565.....  
นายกิริช วันทรายเดวี  
การจัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

મનુષ્યજી ડાયું 2565..

မြန်မာတေသနရုပ်ပိုင် အကျဉ်းချုပ်မှု မြန်မာစီမံချက်မှု မြန်မာနိုင်ငံ

一〇〇/二六〇

ตารางที่ 3 สิรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์ล้อพัฟ สถานีไฟฟ้าเชิงริบบิ้น ของบริษัท ศูนย์ล้อจ จำกัด (มหาชน) (ระบบเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของห้างสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรถังและแหล่งกำเนิดไฟฟ้า	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 ลักษณะภัยมีประเทศ และคุณค่าทางฯ	เมื่อพัฒนาโครงการแล้วพบว่าในโครงการจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเส้นทางเดินในโครงการ การจราจรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อการระบายน้ำและการปรับปรุงภูมิที่ดินที่อยู่อาศัยในโครงการ ทำให้หัวดินที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การเปลี่ยนแปลงจ้ากอุดอยู่เพียงพื้นที่โครงการเท่านั้น นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โครงการยังจัดให้มีภูมิสภาพป่ายไว้อย่างมีรากฐาน สามารถทำให้ปรับภูมิสภาพใหม่ที่ต้องผู้คนเห็น ผู้บริโภคสามารถแสดงในรูปที่ 7)	-	-
1.2 ทรัพยากรถดิน	ในระยะต่อไปนี้การพัฒนาที่โครงสร้างจะถูกสร้างเป็นอนาคต พื้นที่ทางเดิน ถนนภายนอกโครงการ และพื้นที่สีเขียวซึ่งทำให้พื้นดินเสื่อมสภาพตามพื้นที่เดิน ลดการระบายน้ำ ตະกอนโดยทั่วไป	1) ปลูกต้นไม้และพืชคลุมต้นไม้บนบริเวณพื้นที่ทางของโครงการ เพื่อลดการชะบน้ำดินโดยน้ำฝน 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่องครึ่งปี	การติดตามตรวจสอบ - ติดตามรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - สำรวจพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ



นายศรี  
บุศรุต

มกราคม 2565

(นายศรี บุศรุต)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ล้อจ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 110/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบคุณภาพต่อเนื่องสำหรับ มาตรฐานการป้องกันและลดภัยจากเชื้อรา แหล่งมาต้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่严 样本ที่ ของโครงการพุ่งหลัก จว.พัทฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ของบริษัท พุ่งหลัก จำกัด (มหาชน) (ระบบปฏิบัติงานนี้)

องค์ประกอบบางส่วนที่แสดงผลลัพธ์	ผลการทดสอบคุณภาพต่อเนื่องสำหรับ	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยจากเชื้อรา ของ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
แมลงศุภชีวะแมลง	ผลการทดสอบคุณภาพต่อเนื่องสำหรับ	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยจากเชื้อรา ของ	ผลการทดสอบคุณภาพต่อเนื่อง



บุคลากรระดับต่ำที่ร่วมดำเนินการ  
นายกนก จันทร์ ภูริษา (นางนันรี ยมยะสินี)  
นายกนก จันทร์ ภูริษา (นายกนก จันทร์ ภูริษา)

มาตรฐาน 2565.....

นายกนก จันทร์ ภูริษา (นายกนก จันทร์ ภูริษา)

มาตรฐาน 2565.....

นายกนก จันทร์ ภูริษา (นายกนก จันทร์ ภูริษา)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท พุ่งหลัก จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 111/260

ตารางที่ 3 สรับประโลมแบบสั่งเบ็ดเตล็ดสำหรับผู้ผลิตภัณฑ์และนำเข้า มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบผลการตรวจสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการศูนย์กลาง لوพท์ สถานีกาชาดเจริญ ของบริษัท ศุภารถย จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสั่งเบ็ดเตล็ดที่สำคัญ ผลกระทบสั่งเบ็ดเตล็ดอุตสาหกรรมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
---	--	--	--




Mr.  
Somchai

มกราคม 2565 .....

(นายกรุงศรี จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทศุภารถย จำกัด (มหาชน)

บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมงาน บริษัท กอนชล เทคโนโลยี จำกัด

(นางนัฐนรี ยมมาสิก)



มกราคม 2565 .....

(นายกรุงศรี จันทร์เจริญสุข)

รับรองจำนวนหน้า 112/260

ตารางที่ 3 สิรุปผลการทดสอบสำหรับตัวอย่าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์สลาย ลอพท์ สถานีบำบัดเชิงรุก ของบริษัท ศูนย์สลาย จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะดำเนินการ ที่สำคัญเกิดจากภาระการใช้แรงงานในโครงการ จากการ ประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศยังคงยังต่ำ รวมทั้งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในปัจจุบัน สรุป ดังนี้	<p>1) ดูแลดูแลห้องเช่า-ออกภายในโครงการให้มีสภาพ ไม่ชำรุด แหล่งเสียงลดลง 2) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีพื้นที่ สีเขียวภายในโครงการรวม 1,530 ตารางเมตร (รูปที่ 8 ถึงรูปที่ 19)</p> <p>3) ปลูกไม้ยืนต้น (ชั้นล่าง) 544.2 ตารางเมตร ได้แก่ เส้นทาง เดด (3 ตัน) หลัง (9 ตัน) จิกน้ำ (1 ตัน) ขนาด (18 ตัน) ทางน้ำด้วยผู้รับ (1 ตัน) และเหลือไว้ตากแห้ง (4 ตัน) ไม้ยืนต้นชั้น 5 (สระว่ายน้ำ) ได้แก่ ถนนปูด้วยหินที่ น้ำท่าตน (4 ตัน) และไม้ไผ่บนพื้นที่ 25 ได้แก่ ได้แก่ ต้นเป็ดหมาย (3 ตัน) นำเตาเต็น (3 ตัน) นอกจางาน ยังจัดให้มีการปลูกไม้พุ่ม/ไม้ครุฑิน บน ต้อยติ่งหก กาบทอยแครงแครง โอบรับดูหมื่น หุดเวียดนาม บานหนาที่สีน้ำเงิน เศรษฐีเรือนใน ไฟรากาหลี หลบภัยมาเลเซีย</p> <p>4) ตัดต้นไม้ที่หัวน้ำ หัวน้ำวนน้อย ยื่นแม่น้ำดูออกซิเจน พุดน้ำบุ่ย ลดละเมด กี เพื่อตัดผัดกระบากด้านลมพิษ ทางอากาศ การเพิ่มน้ำของอุบัติภัยในบริเวณพื้นที่ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ และความร้อนจากรถยนต์</p> <p>5) บุกเบิกก่อสร้าง ซึ่งอาจมีควันมลพิษในระยะแรก ในปัจจุบัน พบร่วมกับผลการตรวจวัด มีลักษณะ/ลักษณะที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจาก 0.070 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็น 0.0716 มิลลิกรัม/</p>	<p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจสอบบริเวณนั้นที่ดินรัก ภายนอกในโครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>2) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายใน ภายในโครงการให้มี</li> </ol> <p>สภาวะพื้นที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) สภาพพื้นที่ดินภายในพื้นที่ โครงการ</li> <li>2) สภาพพื้นที่สีเขียวภายใน พื้นที่โครงการ</li> </ol> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>2) พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ โครงการ</li> </ol> <p>ความต้องการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด</li> <li>- ระยะเวลาปิดดำเนินการ</li> </ol>

มกราคม 2565

(นายธีรชัย สำนารักษ์สุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์สลาย จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565

(นางณัฐรี ยมมาศนิต)  
บุคลากรร่มด้าผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท ศูนย์สลาย จำกัด  
GREENCARE CONSULTANT CO., LTD.

11/01/2024



พาราที่ 3 สุ่มผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการศึกษาดูหั้น ลองพื้นที่ สถานีน้ำเสียริบ ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระบบปฏิดำเนินการ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-	- คุณภาพรวมการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร - ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนออกไซด์ (CO) มิค่า 0.0003 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร เมื่อ อบรมกับ ผู้ตรวจสอบคุณภาพเพิ่มขึ้นจาก 1.1 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร เป็น 1.1003 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร - ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) มิค่า 0.0003 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร เมื่อรวมกับค่า ในบรรยากาศปัจจุบัน พบว่า ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจาก 0.064 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร เป็น 0.0643 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศของกรมฯ	4) จัดระเบียบการจราจรภายในໂครองการให้มีความค่อนข้างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบของความเร็วของรถบรรทุกที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การจราจรภายในโครองการให้มีความเร็วต่ำลงมาต่ำกว่า 5 กม./ชม. จัดทำสัญญาณบอกความเร็ว และติดป้ายขอความร่วงไว้ให้ดับเบลร่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษของสู่บรรยากาศ 5) ติดป้ายจราจรความเร็วของรถที่ใช้ในโครองการไม่เกิน 20 กม./ชม. จัดทำสัญญาณบอกความเร็ว และติดป้ายขอความร่วงไว้ให้ดับเบลร่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษของสู่บรรยากาศ 6) บำบัดก๊าซมีเทนให้เกิดเป็นจากะบันนำไปสู่เตาเผา Biologica Oxidation โดยจัดให้มีบ่อติดบนบรรจุบัญชีมักไฟฟ้าบัดกรีมีหนาม 7) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยไปบำบัดในบ่อติด โดยโครงสร้างรองอากาศให้ห้องพักมูลฝอยเป็นปีกน้ำพืดคุณต่ออากาศ ขนาด 1.122 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รับรวมอากาศผ่านห้องรับอากาศที่ปิดดินขนาด 5.0 ตารางเมตร มีรั้วยังเวลาหักกึบ 0.05 นาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที) รวมถึงให้มีการดูแลบำรุงรักษาให้ประสาทสิ่งพิษทางท้องแบบบ้านเรือน สำนักงานเขตกรุงเทพฯ	การรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-	- คุณภาพรวมการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร เมื่อรวมกับค่า ในบรรยากาศปัจจุบัน พบว่า ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจาก 0.064 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร เป็น 0.0643 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศของกรมฯ	4) จัดระเบียบการจราจรภายในโครองการให้มีความเร็วต่ำลงมาต่ำกว่า 5 กม./ชม. จัดทำสัญญาณบอกความเร็ว และติดป้ายขอความร่วงไว้ให้ดับเบลร่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษของสู่บรรยากาศ 5) ติดป้ายจราจรความเร็วของรถที่ใช้ในโครองการไม่เกิน 20 กม./ชม. จัดทำสัญญาณบอกความเร็ว และติดป้ายขอความร่วงไว้ให้ดับเบลร่องยนต์ทันทีเมื่อจอด เพื่อลดปริมาณการระบายมลพิษของสู่บรรยากาศ 6) บำบัดก๊าซมีเทนให้เกิดเป็นจากะบันนำไปสู่เตาเผา Biologica Oxidation โดยจัดให้มีบ่อติดบนบรรจุบัญชีมักไฟฟ้าบัดกรีมีหนาม 7) จัดให้มีการนำอากาศเสียจากห้องพักมูลฝอยไปบำบัดในบ่อติด โดยโครงสร้างรองอากาศให้ห้องพักมูลฝอยเป็นปีกน้ำพืดคุณต่ออากาศ ขนาด 1.122 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รับรวมอากาศผ่านห้องรับอากาศที่ปิดดินขนาด 5.0 ตารางเมตร มีรั้วยังเวลาหักกึบ 0.05 นาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที) รวมถึงให้มีการดูแลบำรุงรักษาให้ประสาทสิ่งพิษทางท้องแบบบ้านเรือน สำนักงานเขตกรุงเทพฯ	การรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-	- คุณภาพรวมการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร เมื่อรวมกับค่า ในบรรยากาศปัจจุบัน พบว่า ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจาก 0.064 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร เป็น 0.0643 มิลลิกรัม/คิวบิกเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศของกรมฯ	การรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายนายรังษี จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)  
ลงนามแทน บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
(นางนันท์รุ่ง ยมยะสมิตร)  
บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) ลงนามแทน บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

นายนายรังษี จันทร์เจริญสุข  
(นางนันท์รุ่ง ยมยะสมิตร)  
บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....  
นายกฤษ จันทร์เจริญ (ผู้ดูแล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถย จำกัด (มหาชน)

นราภรณ์ 2565.....  
ธันวาคม พ.ศ.



(ଗୁରୁତ୍ୱରେ) ଅପାର କିମ୍ବା ନିର୍ମିଳା ଉପରେରେ ପରିଦିଲ୍ଲି

សិក្សា និង ការងារ នៃកម្មសាធារណៈ ក្រសួងពេទ្យ ឆ្នាំ ២០១៥



ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินเวดกิม มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาลักษณะเชื้อเพลิง ชุมชนบ้านจันทร์ จังหวัดมหาสารคาม (ระบบปฏิลำไนการ)

องค์ประกอบของหลักสัจธรรม และคุณค่าต่างๆ	หลักระบบสังคมตามหลักคิด	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมเดลต้อม	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานที่ตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) พื้นที่สืบสานภูมิปัญญาในพื้นที่ โครงการ</li> <li>2) สมรรถนะด้านน้ำที่โครงการ</li> </ol> <p>ความต้องการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตือนภัย ๑ ครั้ง ต่อเดือน ระบายน้ำเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐานตระการ ปี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๖๕ ผลกรอบสหศิริฯเดลต้อม และมาตรฐานการติดตาม ตรวจสอบผู้ผลกระทบ ๖ เดือน แต่ละเดือนหนึ่ง</li> </ul>

มกราคม 2565.....  
นายกิริช  
จันทร์เจริญสาน  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท พฤกษาลัลย์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท พฤกษาลัลย์ จำกัด (มหาชน)

จันกราชกุล 2565..

କାହିଁମାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ କାହିଁମାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ

กําหนดการคุ้มครอง 116/260

ตารางที่ 3 สูงปะเลอร์ของบริษัทก่อสร้างที่สำนักงาน กฟผ. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์กลาง ลพบุรี สถาบันวิจัยฯ ขอนบuri ศูนย์กลาง จังหวัด ลพบุรี (มหาชน) (ระยะเป็นปัจจุบัน)

องค์ประกอบของทำสิ่งแวดล้อม แหล่งมาตุภูมิ	ผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบของทำสิ่งแวดล้อม แหล่งมาตุภูมิ	ผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการโครงการ  
บริษัท ศูนย์กลาง จำกัด (มหาชน)  
นิติบุคคลยศชุด (ห้องจด  
หมายเหตุ)

นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมรงค์  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์กลาง จำกัด (มหาชน)

นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการโครงการ  
บริษัท ศูนย์กลาง จำกัด (มหาชน)  
นิติบุคคลยศชุด (ห้องจด  
หมายเหตุ)

มกราคม 2565.....  
นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการโครงการ  
บริษัท ศูนย์กลาง จำกัด (มหาชน)  
นิติบุคคลยศชุด (ห้องจด  
หมายเหตุ)

นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ  
บริษัท ศูนย์กลาง จำกัด (มหาชน)  
นิติบุคคลยศชุด (ห้องจด  
หมายเหตุ)

(นางนันธ์รี ยมสมสูต)

บุคลากรประจำโครงการ บริษัท ศูนย์กลาง จำกัด (มหาชน)

CCC

GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD.

ตารางที่ 3	<p>สรุปผลการดำเนินงานตามผู้ดูแล มาตรฐานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ ของบุรีรัมย์ จังหวัด บริษัท เทคโนโลยีส์ จำกัด (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔</p>
------------	--

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	<p>ผลการประเมินที่สำคัญ</p> <p>กิจกรรมที่บูรณะและอนับเสียงเป็นทางการอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่สำคัญไม่มีสิ่งเจริญที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนหรือทำลายค่ายรุ่น รวมถึงการใช้รถในพื้นที่สาธารณะโดยปกติจะมีรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>มาตรฐานป้องกันและลดภัยทางเดินสู่แม่น้ำ</p> <p>1) ติดป้ายห้ามนำเรือมาเดินทางในช่วงฤดูกาลน้ำขึ้น 20 กม./ชม. และจัดทำสัญญาณเตือนภัย ป้องกันไฟฟ้า การใช้เวลาเดินทางกลับบ้านจะต้องใช้เวลาเดินทางกลับบ้านประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ตามด้วยการเดินทางกลับบ้านโดยเรือ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ</li> <li>- รายงานผลการดำเนินการทุกเดือน</li> <li>- รายงานประจำเดือนที่ปรับปรุงแก้ไข</li> </ul>
1.5 ตรวจสอบและประเมินผล	<p>ตรวจสอบและประเมินผล</p> <p>กิจกรรมที่บูรณะและอนับเสียงเป็นทางการอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่สำคัญไม่มีสิ่งเจริญที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนหรือทำลายค่ายรุ่น รวมถึงการใช้รถในพื้นที่สาธารณะโดยปกติจะมีรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ</li> <li>- รายงานผลการดำเนินการทุกเดือน</li> <li>- รายงานประจำเดือนที่ปรับปรุงแก้ไข</li> </ul>	

ມາຮາຄາມ 2565.....  
ກຽມ  
(ນາຍເຊີ່ງ ຈັນທະຣີ ຈົກລົງສາ).....  
ກຽມກາງຄວາມອ້ານານາ ບຣິຫຼັກ ສປາລີຍ ຈຳກັດ (ມະນາຄາ)

มกราคม 2565.

ក្រសួងការពិន័យចាប់បើរីងហុត ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាក់ក្នុងមហាឌាហុត

ຮັບຮອງຈໍານວນນຳ 118/260

3 สรุปผลการประเมินและอัพเดตความต้องการ ตามที่ได้ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการได้ ตามที่ได้ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสังคมล้วน และคุณค่าทางศิลปะ	ผลกระทบสังคมล้วนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมล้วน
<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>สิ่งแวดล้อม หก ๖ เดือน แตะ เส้น กอ ร า ย ง า น ต ุ ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มา ต ร า 5 ๑ / ๕ ให้ จ และรักษับญูติส่งเสริม สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับ<sup>ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ นํา สำนักงานเขตพื้นที่เจริญ</sup> <sup>ผู้ตรวจสอบ</sup> บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน) นิตบุคคลอุตสาหกรรม (ห้องจด ทะเบียนพาณิชย์)</p>		

บุคคลธรรมดาน่า  
มกราคม 2565.

Wright, George



નુદીનાંગાનામણી 119/260


3 ສຽງເມັດລາຮະບບໍລິນຍານຕະຫຼາດ ແລ້ວກຳນົດກຳນົດໄປພະຍານພະຍານ ແລ້ວມາຕະກະຕົວທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍດີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍດີ່

มกราคม 2565....

ឧបរកលេខាអនុញ្ញាត ដែលបានបង្ហាញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន និងបានបង្ហាញពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន

୧୯୮

บุคคลธรรมชาติที่มีสติปฏิจดั่งที่ราษฎรฯ บริษัท กีรินทร์



3 ສະບັບປະຈຸບັນຮວມທີ່ມີການຕົກລົງໃຫຍ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍ ທີ່ມີການຕົກລົງໃຫຍ່ ເຊິ່ງມີການຕົກລົງໃຫຍ່

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าร่วมบริการ กศน.ฯ ให้ติดต่อ  
ผู้อำนวยการ ยามาสหกรณ์ หรือ พนักงานที่ดูแลห้องเรียน

กราuman 2565.....  
นายวิชัย จันทร์เจริญสุข  
การรวมการผู้อ่อนน้อม บริษัท ศุภารถย จำกัด (มหาชน)  
รับรองจำนวนหน้า 121

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 121/260

3 ศรบุปกรณ์ทบทวนเพื่อทำกิจกรรม อาทัตกรรปีปีของนักเรียนแบบเด็กต้องรู้เรื่อง และร่วมมาร่วมกับครูผู้สอนตรวจสอบภาระหน้าที่งานต่อไป

องค์ประกอบของบทสั่งแนวต่อๆ กัน		มาตรฐานตามตราจารวศน์	
ประเด็นสำคัญ	รายละเอียด	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูป	ผลการประเมิน
1.7 การบดบังพิพากษามาตรฐานและคุณค่าต่างๆ	การศึกษาการให้หลักทรัพย์ของรัฐและส่วนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ โดยใช้โปรแกรม Design Builder ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับออกแบบอาคาร เพื่อจำลองลักษณะการไหลของอากาศแบบ Turbulence โดยใช้ค่าความเร็วลมเฉลี่ยบริเวณสถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ในคานา 10 ปี ซึ่งจะบุกพิพากษามาตรฐานค่ากัน 6 พิพากษาได้แก่ ที่ดินของเอกชน ที่ดินใต้ ที่ดินดินทราย ที่ดินดินเหนียว ที่ดินตะบะงัน ที่ดินดินเหนียวในชั้นดิน เนื่องในกระบวนการขุดด้วยเครื่องจักร และที่ดินดินเหนียวในชั้นดิน เนื่องจากมีพิจารณาค่าความเสี่ยงรủ้กโดยรอบโครงการ สามารถสรุปได้ว่า ความเสี่ยงและพิศวงของลมในพื้นที่บริเวณที่ดีอยู่ไม่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ต้องการให้สำหรับภัยธรรมชาติ ลดลงที่สถานีวิจัยภูมิศาสตร์ภาคใต้ ที่ตั้งต้นที่ดิน	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการทดสอบที่สำคัญ	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูป	ผลการประเมิน
1.7 การบดบังพิพากษามาตรฐานและคุณค่าต่างๆ	การศึกษาการให้หลักทรัพย์ของรัฐและส่วนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ โดยใช้โปรแกรม Design Builder ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับออกแบบอาคาร เพื่อจำลองลักษณะการไหลของอากาศแบบ Turbulence โดยใช้ค่าความเร็วลมเฉลี่ยบริเวณสถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ในคานา 10 ปี ซึ่งจะบุกพิพากษามาตรฐานค่ากัน 6 พิพากษาได้แก่ ที่ดินของเอกชน ที่ดินใต้ ที่ดินดินทราย ที่ดินดินเหนียว ที่ดินตะบะงัน ที่ดินดินเหนียวในชั้นดิน เนื่องในกระบวนการขุดด้วยเครื่องจักร และที่ดินดินเหนียวในชั้นดิน เนื่องจากมีพิจารณาค่าความเสี่ยงรủ้กโดยรอบโครงการ สามารถสรุปได้ว่า ความเสี่ยงและพิศวงของลมในพื้นที่บริเวณที่ดีอยู่ไม่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ต้องการให้สำหรับภัยธรรมชาติ ลดลงที่สถานีวิจัยภูมิศาสตร์ภาคใต้ ที่ตั้งต้นที่ดิน	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการทดสอบที่สำคัญ	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูป	ผลการประเมิน
1.7 การบดบังพิพากษามาตรฐานและคุณค่าต่างๆ	การศึกษาการให้หลักทรัพย์ของรัฐและส่วนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ โดยใช้โปรแกรม Design Builder ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับออกแบบอาคาร เพื่อจำลองลักษณะการไหลของอากาศแบบ Turbulence โดยใช้ค่าความเร็วลมเฉลี่ยบริเวณสถานีตรวจวัดอากาศกรุงเทพมหานคร (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ในคานา 10 ปี ซึ่งจะบุกพิพากษามาตรฐานค่ากัน 6 พิพากษาได้แก่ ที่ดินของเอกชน ที่ดินใต้ ที่ดินดินทราย ที่ดินดินเหนียว ที่ดินตะบะงัน ที่ดินดินเหนียวในชั้นดิน เนื่องในกระบวนการขุดด้วยเครื่องจักร และที่ดินดินเหนียวในชั้นดิน เนื่องจากมีพิจารณาค่าความเสี่ยงรủ้กโดยรอบโครงการ สามารถสรุปได้ว่า ความเสี่ยงและพิศวงของลมในพื้นที่บริเวณที่ดีอยู่ไม่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ต้องการให้สำหรับภัยธรรมชาติ ลดลงที่สถานีวิจัยภูมิศาสตร์ภาคใต้ ที่ตั้งต้นที่ดิน	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒๕๖๕...

મનુષીય 2.

(ພາສາທີ່ມີຄວາມຮັບຮັກໃຫຍ້ຈະໄດ້ຮັບຮັກຢ່າງລົງລົງ)

નિર્ણય દાખલા 12/2/260



3 ສະບັບຜົນກາງຮະບບໍລິການທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ ທາງໆ ທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ ປອກກົດ ສະບັບຜົນກາງຮະບບໍລິການທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ ທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ ປອກກົດ

บริษัท ศรีลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	ผู้บุกรุกทั้งหมด	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการดังนี้
มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกรรมพหุส่วนที่เกิดขึ้น	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกรรมพหุส่วนที่เกิดขึ้น	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการดังนี้
มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกรรมพหุส่วนที่เกิดขึ้น	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกรรมพหุส่วนที่เกิดขึ้น	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการดังนี้

(ମୂଲ୍ୟରେ) ଅପ୍ରାପ୍ତ କିମ୍ବା ଏହା ନାହିଁ ଏହାର ପ୍ରକାଶରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଉପରେ ଥିଲା  
(ଇପ୍ପିଟିକ୍‌ଟାର୍କ୍‌ରେ)

มกราคม 2565..

۸۷

۱۰۷

୧୩

୧୩

۱۰۷

១៩៧៦

១៤

៤៩

۱۰۶

۱۰۷

Ամբ

٦٧

۱۸۶

೬೮

۱۰۶

፲፻፭፭


6

3 ศรบุผู้ครองแบบสี่แวงเดลต์ที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางภาคใต้ แล้วมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ โปรดเกล้าฯ ให้ไว้ จังหวัด หนองบัวฯ จังหวัด ศรีสะเกษ จังหวัด ขอนแก่น จังหวัด มหาสารคาม (ระบบปฏิบัติงานฯ)

๒๕๖๕.....  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

中原書店  
FUSO-CHOKA  
LIGHTER

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ପ୍ରମାଣିତ ହେଲାଏବୁ କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା  
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

บุคลคณรัตน์เจ้าผู้นำที่รักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

รายงานการประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศูนย์เชิงวิชาชีพฯ จังหวัดมหาสารคาม

องค์กรกอบกุหงส์สังเวยล้อม และคุมตัวทาง	ผลกระทบสังเวยล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังเวยล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม และคุมตัวทาง	ผลกระทบสังเวยล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังเวยล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ພາບແນວໃດ ປົກລົງ ດີເລີ້ມຕົກ  
ພະຍານນັກ ຍາມະສຸກ

.....  
มกราคม 2565 .....  
นบทตัวรัฐธรรมนูญไทยเรียบง่าย แต่ด้วยความเข้มแข็ง  
และมีความหมายที่ลึกซึ้ง ทำให้เป็นเครื่องราชบัลลังก์ที่สำคัญยิ่ง

125/

ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ

(ରୂପଶିଳ୍ପ)

၁၇၂၃

.....  
5.....  
.....  
.....

ក្រសួងការុំណូល  
មករាំទី 256

3 สรุปผลกระทบสีแง่ลบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบบ่มเพาะและมีผลลัพธ์ต่อไป รวมถึงมาตรการตัดต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ขณะเดียวกัน ก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ

۱۰۷

Lower Park



(၇၈၁။၂၀၁၄)၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြန်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငြန်

บุกรากาน 2565...

નું 126/260

3 ศรบุปกรณ์ของพากส์และเครื่องเสียงที่ต้องการที่มีอยู่ในบ้าน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรุงอาหาร ฯลฯ แต่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้ จึงต้องห้ามนำเข้าประเทศ แต่สามารถนำออกประเทศได้

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งทุนค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บรรณฐานที่ไม่รกร้าง จึงไม่พบว่ามีพัฒนาทางชีวภาพที่สำคัญในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด สำหรับภาคอยุธยาเพย์ร์ส์จะเป็นแบบหล่อหลังอุบลักษ์โดยเดียว พื้นที่โครงการ จากลักษณะทางกายภาพของน้ำในหนองฯ ภายในพื้นที่มีความตื้น น้ำสีเขียวอ่อน มีกลิ่นในปัจจุบันนี้ ไปเป็นสีน้ำเงินฟ้าและมีสีขาวซึ่งอาจจากซุบชุม ทั้งนี้ โครงการนี้ที่ปรึกษารับผิดชอบเชิงองค์กรควบคุมคุณภาพน้ำหนองฯ โดยน้ำทิ้งจากโครงการที่ผ่านมา บำบัดจนมีค่าไม่เกินมาตรฐานแล้ว จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำส่างสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ และให้ผลลัพธ์บ่อตักน้ำเสีย (A-24) เพื่อไปบำบัดที่โรงบำบัดน้ำเสียพัฒนาหนองน้ำต่อไป ดังนั้น โครงการมีได้ระบายน้ำทิ้งลงสู่คูคลองสายพิมายต่อไปในสุด การพัฒนาโครงการนี้ไม่ผูกขาดกับความพึ่งพาของบ้านพื้นที่ทางตอนใต้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ - พื้นที่โครงการ ความตื้นของผลกระทบสิ่งแวดล้อม - แหล่งระบายน้ำตามเบ็ด ดำเนินการ การรายงานผล - จัดทำรายงานเบ็ด ปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบต่อระบบ สิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเฝ้าระวังผู้ต้องห้าม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 51/5 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับ<sup>M.C.R.D.M.A.</sup> ๒๘๙๗)</p>

ບົດຄອງຮຽນຮັດຕະຫຼາດ

บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลตันต์ จำกัด  
GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD.

ພາສັມບໍລິຫານ ພຣະນະກົມ ກວດກົມແຕກ ອອກຈູນເມືອງທຳກຳ

(၁၉၈၂-၁၉၈၃) မြန်မာပြည်တော်လွှာများ အနေဖြင့် ၁၉၈၃

କ୍ରମିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ । 2565

องค์ประกอบของหนังสือเว้าที่ออก แหล่งศูนย์สำนักงานฯ	ผู้กระทำบลี่แวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและลดความเสี่ยงผลกระทบต่อชีวภาพสิ่งแวดล้อม
<p>มาตรฐานตามควรจะสอบ ผู้กระทำบลี่แวดล้อม</p> <p>ที่ 2 พ.ศ. 2561 ผล สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน) (ก่อนจดทะเบียน อาคารชุด) /นิติบุคคล อาคารชุด (ภายหลังจด ทะเบียนอาคารชุด)</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอาคารชุด (หลังจด ทะเบียนอาคารชุด)</p>	<p>มาตรฐานตามควรจะสอบ ผู้กระทำบลี่แวดล้อม</p> <p>ที่ 2 พ.ศ. 2561 ผล สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน) (ก่อนจดทะเบียน อาคารชุด) /นิติบุคคล อาคารชุด (ภายหลังจด ทะเบียนอาคารชุด)</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท ศุภารักษ์ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอาคารชุด (หลังจด ทะเบียนอาคารชุด)</p>	

มกราคม 2565..



The logo is an oval shape containing the text "GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD." at the top and "ก.ส.ก. จำกัด" at the bottom. In the center of the oval is a stylized lowercase 'g' and 'c' intertwined.

3 สรุปผู้ karakter ที่มาติดต่อ กับเรา ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล และทางหน้าต่าง แต่ไม่ได้รับการติดต่อ ตามกำหนดเวลา แต่จะติดต่อในวันถัดไป

૨૫૮

(ពេជ្ជមាស) ពួកបាន និងបាន សារិកណា ចាប់ផ្តើមពី ការប្រើប្រាស់បរិយាយ

ມັກຮາຄານ 2565..

ฉบับที่ 2565.....

ପ୍ରକାଶନ

(ପ୍ରଦୀପାତ୍ମ) ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୁଣପତ୍ର ନାମକୁ ଉତ୍ସବରୂପରେ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କରିବାକୁ

۱۰۷



3 ສະບຸຜູ້ຜະລາຍງານທີ່ແມດຫຼວມອົມທີ່ສໍາເລັດຢູ່ມາຕຽກກົງລົງຄະຫຼາງພະບາງກ່າງໆລົງຄະຫຼາງພະບາງ ແລະ ມາຕະກາງພະບາງຕີດຕາມຮຽງຈະສອບຜູ້ຜະລາຍງານທີ່ມາຕຽກກົງລົງຄະຫຼາງພະບາງ

ມັກຮຽນ 2565...

(นายรุ่ง ปันท์เรืองสุข) ผู้มีอำนาจ

(၂၀၁၁ခု) ဖော် ဒ္ဓဟန် မြတ်သွေ့ မီမှာ ၆၈၁၉၅၇၁၃၄၃၂

ฉบับราชกิจ 256

(ນາງພົມບູນ ພົມທີ່)

०५१६

ପ୍ରମାଣିତ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ  
ପରିଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ  


卷之三

၁၀၁

卷之三

3 សរុបអករៈបណ្តីសំណង់គេត្រូវមិនធ្លាក់ពីសារព័ត៌មាន នាមពេលការបែងបាត់និងអនុវត្តន៍របស់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ (គ្រប់គ្រងធម្មតាប្រជាធិបតេយ្យ) ទៅនាមពេលការសំណង់គេត្រូវមិនធ្លាក់ពីសារព័ត៌មាន នាមពេលការបែងបាត់និងអនុវត្តន៍របស់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ (គ្រប់គ្រងធម្មតាប្រជាធិបតេយ្យ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<p>12) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่ได้ขวางเส้นทางจราจร</p> <p>13) ประชาสาสัมผัสร์ แนะนำค่าไม้โครงงานให้ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ศีรษะ หรือรักษาพื้นที่อย่างไร้ความเสียหาย</p> <p>14) ไม่ติดตั้งอุปกรณ์หรือบุกตันไม้บดบังท่อทันทีที่สัญญาเริ่มทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการบดบังท่อทันทีส่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นของผู้ขับขี่ ในการตัดสินใจเพื่อนร่วมอุบัติกรุงการ</p> <p>15) ประชาสาสัมผัสร์ พูดภาษาไทยในโครงการให้ชัดเจนที่สุดก่อนเข้ามาโครงการบริเวณแยกถนนพหลโยธินและถนนลาดปลาดุก “โดยเฉพาะในท่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งอาจต้องรีบยืน</p> <p>16) ติดตั้งป้ายเตือนภัยบนริมทางออกโครงการ “ระวังรถตันขยะ” เพื่อเตือนความประมานภัยในการขับขี่ในท่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งอาจต้องรีบยืน</p> <p>17) ในท่วงการเข้าพื้นที่สาธารณะ โครงการจะประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดทำเอกสารแนะนำเส้นทางการเดินทางที่ชัดเจน ผู้พักอาศัยทราบและตั้งใจเดินทางไปอย่างปลอดภัยในโครงการ</p>	<p>สถานที่ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1) ถนนทางเดินรถ ป้ายจราจรจับริบเนชันทางเข้าออกโครงการ</p> <p>2) ป้ายจราจรจับริบเนชันทางเข้าออกโครงการ</p> <p>3) ถนนภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>4) บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>5) รายงานที่ขอการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>6) การรายงานผล</p> <p>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ประจำเดือน</p>

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รุ่งอรจุนวนหนาน 132

มกราคม 2565.....๗.๗.๐

(นายกรัฐ จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุณค่าทางฯ	ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน สำหรับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๑/๕ แห่ง พรบราชบัณฑิตย์ต่อสั่งเสริม และรักษาดูแลฯ ๔๖ ๒๐๑๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการตามขั้นตอนที่จัดให้</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ศุภภารสิริ จำกัด (มหาชน) (ก่อนจะหอบรรบอาคารชุด) /นิติบุคคล อาคารชุด (ภายหลังจะต าเปลี่ยนชื่อตามที่จดทะเบียน)</li> </ul>


บุตรคนที่สอง บุตรคนเดียว  
มกราคม 2565..



3 ศธบุผู้ผลิตและติดต่อภารกิจที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

มกราคม 2565.....  
ภาษาไทย จันทร์เชิงสะปุ๊  
(ภาษาฯ)


୨୮



ក្រសួងបរិយោជន៍រាជការ 134/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการอนับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการตัดตามตัวแปรของสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผู้การะทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์กลาง ลพบุรี สถานีภูมิจิรินทร์ ของบริษัท ศุภสัลย์ จำกัด (มหาชน) (ระยะปฏิดำเนินการ)	<p>- ชุดที่ 2 สำหรับร้านค้า จะส่งน้ำเข้าสู่สูบน้ำ สำหรับร้านค้า จำนวน 1 ถัง ขนาด 2.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองให้สำหรับร้านค้า รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภครวม <math>309.0 + 2.0 = 311.0</math> ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นปริมาณน้ำใช้สำรองประมาณ <math>311/301.31 = 1.03</math> วัน) และสำรองเพื่อการดับเพลิง 179.0 ลูกบาศก์เมตร สำรองได้ 46 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาทีตามกฎหมาย) การใช้น้ำของโครงการจะมีผลให้ความตันน้ำสูญเสียภายในห้องประปา สามารถดูดค่าน้ำหน้าโครงการลดลงเล็กน้อย</p>	<p>ปัจจุบัน พื้นที่ตั้งป้ายเดือน เนื่องจากความต้องการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ตกลง ระยะเวลาราบเร็ว การรักษาภัยแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ประจำปี ของน้ำและแก๊ซ ผลการระบบทึบสี แม่ล้อต้ม แม่ล้อตัน ระยะ เดือนละ 1 ครั้ง ฯ ตลอดระยะเวลา เป็นเวลาไปปิดดำเนินการ</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงของการติดเชื้อในพื้นที่ตั้งป้ายเดือน เนื่องจากความต้องการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ตกลง ระยะเวลาราบเร็ว การรักษาภัยแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ประจำปี ของน้ำและแก๊ซ ผลการระบบทึบสี แม่ล้อต้ม แม่ล้อตัน ระยะ เดือนละ 1 ครั้ง ฯ ตลอดระยะเวลา เป็นเวลาไปปิดดำเนินการ</li> </ul>



เอกสาร

มกราคม 2565

นายวิชัย จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภสัลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายณรงค์ ยมพลสินีต)

บุคลากรรวมผู้มีสิทธิเข้าร่วมบริษัท ศุภสัลย์ จำกัด (มหาชน)

GREENCARE CONSULTANT CO.  
จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 135/260

ฉบับที่ ๒๕๖๕.....

ମେଲିବା

(၁၉၆၈) မြန်မာ နိဂုံး၊ ၁၂၃၀။ ပရောင်းပြန်ပေးသွေးမှု ပရောင်းပြန်ပေးသွေးမှု

୧୮

ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ

ສະພາບ ສະຫຼຸບ  
ມະນາຄາ

ମୁଦ୍ରଣ

(ପ୍ରଦିତ୍ୟ) ଏପାଥେ କିମ୍ବା ଏହିକିମ୍ବା

၁၂၅

รุ่น ๑ ระบบจัดการงานทั่วไป 137/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำนักน้ำ มาตรการรับรองกันและแก้ไขผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์กลาง ลองพัท สถานีน้ำเสียจีวิญ ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระยะไปปีต่อมาในนี้)

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และดุ摹ค่าต่างๆ	ผู้กระทำการบัญชีและตัวอย่าง	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และดุ摹ค่าต่างๆ	ผู้กระทำการบัญชีและตัวอย่างที่สำนักน้ำ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	(หมายเหตุ : * วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕) พ.ศ. ๒๕๕๕) พ.ศ. ๒๕๕๕) พ.ศ. ๒๕๕๕)

มกราคม 2565 .....  
  
 (นายจิตวัฒน์ เจริญสูต)  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)  
 บุคลากรรวมด้วยสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)  
 รับรองจำนวนหน้า 138/260

Oil & Grease



ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบความถี่ของน้ำ มาตรฐานและแนวโน้ม ผลกระทบจากการติดตามตรวจสอบผลการระบุมาตรฐาน แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบผลการระบุมาตรฐาน ของแต่ละตัวอย่าง

โครงการศูนย์ฯ ลองที่ สถานีน้ำเสียเจริญ ของบริษัท ศุภารถ สีลม จำกัด (มหาชน) (ระยะไปปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบบทางสิ่งแวดล้อม แหล่งคุณค่าต่างๆ	ผู้การระบุสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4) บันทึกรายละเอียดของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเครื่อง pomp ออกปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ตราชวัตตุน้ำพนักอนุเชิงระบบบำบัด ที่บ่อรับอุตสาหกรรมให้ stemming (Flow Equalizing Tank)</li> </ul> <p>จำนวน 1 จุด</p> <p>- บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำที่ระบายน้ำเสียชารณ์</p>	<p>4) บันทึกรายละเอียดของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>

นายกรุงศรี จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ สีลม จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

มกราคม 2565.....

นายกรุงศรี จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ สีลม จำกัด (มหาชน)

บุคลากรรวมด้วยสิทธิ์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนแคร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทกรีนแคร์ จำกัด (มหาชน) ยมบลส์ (จำกัด)  
GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 139/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการคิดตามมาตรฐานสากล ของครูผู้สอน ครูผู้สอนที่ได้รับการประเมินคือครูที่สอนรายวิชาภาษาไทย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

..... 2565 วันที่ออก ๒๕๖๕

(၁၆) အပေါ် ဒုဇိုင်းများ နမူနှာ (၁၆)

มกราคม 2565..

ບົດຄອບຮັດຈາກ

卷之二



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 140/260

องค์ประกอบทางสังคมต่อไปนี้ และค่าต่างๆ	ผลกระทบสังคมต่อมาที่สำคัญ และผลกระทบสังคมต่อมาที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมต่อมา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมต่อมา	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสังคมต่อมา</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มาตรา 51/5 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ</p> <p><b>ผู้รับผลกระทบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ก่อนจดทะเบียน อาคารชุด) /นิติบุคคล อาคารชุด (ภายหลังจด ทะเบียนอาคารชุด)</li> <li>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอาคารชุด (หลังจด ทะเบียนอาคารชุด)</li> </ul> 
---	---	--	---

บันทึกการคุ้มครอง 2565...

การรวมการผู้นำทาง จราจร ที่ดีที่สุด สำหรับการเดินทาง

มกราคม 2565..

卷之三十一

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบวัดลักษณะน้ำ มาตรฐานและแหล่งน้ำ ของกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบมาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ของน้ำประปา ของบิชชัช ศุภสัญ จำกัด (มหาชน) (ระบบปฏิรูปด้านน้ำ)

องค์ประกอบบทบาทสำคัญและลักษณะ	ผู้ทรงคุณวุฒิและหน้าที่สำคัญ	มาตรฐานน้ำและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 การระบุข้อความ และคุณค่าต่างๆ	การพัฒนาโครงสร้างภายนอกที่สะอาด พื้นที่บริโภคโดยรวมโดยการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการระบายน้ำตามธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการลดปริมาณการใช้น้ำอย่างมาก ทำให้ความต้านทานต่อการซึมซึบของน้ำไม่หล่อละลายเป็นก้อนกาวสากหัวใจปูนของดินที่แข็งแน่น หากไม่มีการจัดการและการควบคุมการระบายน้ำไม่ถูกต้องจะทำให้น้ำหลับ แต่อาจนำไปสู่ปัญหาน้ำที่ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ในช่วงที่ฝนตกจะทำให้น้ำหลับ และอาจเกิดการทำลายในโครงสร้างและพื้นที่ทางเดินได้	<p>มาตรฐานน้ำที่ต้องตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>น้ำที่อยู่บนผืนดินจากบริเวณที่น้ำดูดที่ๆ แหล่งน้ำที่อยู่ในอาคาร เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกบนอาคาร และระบายน้ำที่ระบายน้ำผ่านด้านล่างเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำผ่านต่อไป</li> <li>น้ำบ่อห้วยน้ำ บริเวณ 210 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ควบคุมการระบายน้ำออกจาฟันที่ดูดซึมน้ำไม่ถูกต้อง ไม่เกินอัตราระบายน้ำที่ก่อนพัฒนาโครงการ</li> <li>ในช่วงส่องลมอบอาคารให้กับน้ำทิบบุคคลอชาติ ต้องแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องซื้อ/อุปกรณ์ หรือระบบบริหารจัดการน้ำผ่านของโครงสร้าง หรืออบรมผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</li> </ol> <p>ผู้รับใบอนุญาตระบายน้ำ แสดงใบอนุญาต 21</p>	<p>ผลการทดสอบแล้วล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การติดตามตรวจสอบ 1) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อรับน้ำที่แหล่งน้ำที่ดูดที่ๆ แหล่งน้ำที่อยู่ในอาคาร และระบายน้ำที่ระบายน้ำผ่านด้านล่างเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำผ่านต่อไป 2) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำที่ดูดซึมน้ำที่ก่อนพัฒนาโครงการ เช่นวัดดูดที่ๆ ระบายน้ำที่ก่อนพัฒนาโครงการ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ให้ทำการขุดออกหรือทำความสะอาด ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำโดยเฉพาะก่อนลงดูดใน</li> <li>ตรวจสอบการทํางานของระบบบำบัดน้ำที่ดูดซึมน้ำที่ก่อนพัฒนา ต่างๆ เพื่อให้น้ำพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วในการตรวจสอบ 1) สิงคโปร์ ที่รือการสหสมัย ของทางกองนันทร์ อะเซเช</li> </ol>

นายวิชัย บุญรอด (ผู้อำนวยการ)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภสัญ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....



អង្គភាព 2565...

มกราคม 2565...

ក្រសួងពេទ្យ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 143/260

ตารางที่ 3 สรุบเอกสารแบบร่างแสวงหาผลลัพธ์ ภาคการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐมานตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อม ลองพ่อ สถานีวิชาชีวเจริญ ของบริษัท ศุภารถย์ จำกัด (มหาชน) (ระบุเป็นรายเดือน)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการดำเนินการ

นายกริช จันทร์เจริญ (นายกริช จันทร์เจริญ)  
กรรมการผู้มีอำนาจงานบริษัท ศุภารถย์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

มกราคม 2565.....

นายกริช จันทร์เจริญ (นายกริช จันทร์เจริญ)  
บุคลากรของโครงการฯ ผู้มีสิทธิรับทำรายงานงานบริษัท ศุภารถย์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

นายกริช จันทร์เจริญ (นายกริช จันทร์เจริญ)  
บุคลากรของโครงการฯ ผู้มีสิทธิรับทำรายงานงานบริษัท ศุภารถย์ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 144/260

นายกริช จันทร์เจริญ



(นายกริช จันทร์เจริญ) บุคลากรของโครงการฯ ผู้มีสิทธิรับทำรายงานงานบริษัท ศุภารถย์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ		ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้ไฟ	โครงการจะรับไฟจากภารกิจไฟฟ้านครหลวง เชิง ธุรกิจ มีความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 1,498.72 kWh. โดยจะติดตั้งหน้างบประมาณ รองรับไฟได้อย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานของ การไฟฟ้านครหลวง	1) ออกแบบอาคารและติดตั้งสูตรอุปกรณ์ทางไฟใน อาคารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ออกแบบ ให้มีช่องเปิดภายในอาคารเพื่อให้สามารถใช้แสงสว่าง จากการทิศและกิจกรรมอย่างหลากหลายตามธรรมชาติ ใช้หลอดประดับไฟ LED (ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED ขาดแทนไม่ได้) เป็นต้น 2) มีการประดิษฐ์ส่วนบุคคลอย่างมีความเข้าใจในวิธีการ และประเมินไฟฟ้าจากการประดิษฐ์ติดตั้ง ปิดไฟในช่วงเวลาพักกลางวัน(สำนักงาน) ปรับตั้ง <sup>ก</sup> อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เป็นต้น 3) ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้เหมาะสม เพื่อใช้ งานในส่วนที่จำเป็น เช่น ระบบแสงส่องฉุกเฉิน แหล่ง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกราะที่สิ่งแวดล้อม ภาคราชุด /นิติบุคคล ภาคราชุด (รายหัสจด ทะเบียนอุตสาหกรรม) ผู้รับผิดชอบ บริษัท ทูเกลลี่ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม (หลังจด ทะเบียนอุตสาหกรรม)
		โครงการจะดำเนินการในคราวหลัง เชิง ธุรกิจ มีความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 1,498.72 kWh. โดยจะติดตั้งหน้างบประมาณ รองรับไฟได้อย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานของ การไฟฟ้านครหลวง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกราะที่สิ่งแวดล้อม ภาคราชุด /นิติบุคคล ภาคราชุด (รายหัสจด ทะเบียนอุตสาหกรรม)

บุกรากุม 2565...

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย 145/260


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งศูนย์ค่าต่างๆ	ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ป้ายทางออกน้ำเลื่น โดยแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้า ตามปกติ และสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้า ตกดิบด่วน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ป้ายทางออกน้ำเลื่น โดยแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้า ตามปกติ และสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้า ตกดิบด่วน</p> <p>พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ใน โครงการให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย</li> <li>2) สามารถป่ายเตือนภัย อันตรายบริเวณที่ดังนี้ แบล็คไฟฟ้า</li> <li>3) การดูแลรักษาตัวเรือนที่ โครงการให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ</li> </ol> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ระบบไฟฟ้าภายในตัว โครงการ</li> <li>2) ป้ายเตือนภัยอันตราย บริเวณที่ดังนี้ ไฟฟ้า</li> </ol> 	

ມກງາຄນ 2565..

(၁၈၉၂။၂၀၁၅) မြန်မာ အနေဖြင့် မြန်မာ ပုဂ္ဂန်များ ပိုမို ပိုမို ပိုမို

๓๙๗

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ



ตารางที่ 3 สรุปผลการบันทึกวัตถุอุ่มที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ตรวจสอบ แหล่งมาตราการและมาตรการป้องกันและลดลงแก้ไขแหล่งมาตราการ ให้ตรวจสอบ แหล่งมาตราการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพดังต่อไปนี้

โครงการศูนย์ล้ำย ศูนย์พัฒนาเชิงวิจัย ของบริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าทางฯ			<p>ความต้องการตรวจสอบ โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตาม การรายงานผล</li> </ul>



รายงาน

มกราคม 2565

รายงาน

มกราคม 2565

นายวิรช จันทร์เดชสุข  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนรี ยมมาสみて)  
บุคลากรรวมด้วยสิทธิ์ดูแลรักษางานบริษัท กวินแคร์ คณหุ้นในประเทศไทย

รับรองจำนวนหน้า 147/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แหลมมหาราชการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบที่ทางบริษัทขอรับ


โครงการศูนย์กลาง ลพบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ขوبปริษฐ์ ศูนย์ทดสอบ จำกัด (มหาชน) (ระยะปฏิบัติภารกิจ)

องค์ประกอบของทดสอบที่ได้รับการทดสอบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ผลการทดสอบที่สำนักงานทดสอบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ	ผลการทดสอบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แม่บ้านที่ต้องการทดสอบ	แม่บ้านที่ต้องการทดสอบที่สำนักงานทดสอบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	แม่บ้านที่ต้องการทดสอบที่สำนักงานทดสอบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	แม่บ้านที่ต้องการทดสอบที่สำนักงานทดสอบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แม่บ้านที่ต้องการทดสอบ  
นายพิษณุ ลักษณ์ บ้านที่ ๑๘ หมู่ ๑  
บ้านที่ ๑๘ หมู่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๕๐  
(นางนันท์รี ยุมาสุมิล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์กลาง จำกัด (มหาชน)

แม่บ้านที่ต้องการทดสอบ  
นายพิษณุ ลักษณ์ บ้านที่ ๑๘ หมู่ ๑  
บ้านที่ ๑๘ หมู่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๕๐  
(นางนันท์รี ยุมาสุมิล)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์กลาง จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 148/260



มกราคม 2565.....  
(นายพิษณุ ลักษณ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์กลาง จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 3 สรุปผลการลงทะเบียนบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามตัวอย่างของบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบด้วย ๓ รายการ คือ ๑) รายการบัญชีรายรับ ๒) รายการบัญชีรายจ่าย และ ๓) รายการบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การอนุรักษ์พืชพรรณ และดินค่าธรรมชาติ	โครงการฯ ศึกษาดู เยี่ยม สถานีน้ำแข็งเจริญ ของแบบเป็น โครงการประมงมหาสารอยุ่ถ่ายร่อง มีพื้นที่รวมกันทุก ชั้นในอาคารหลังเดียวทั้งหมด 2,000 ตารางเมตรซึ่งน้ำไป ที่สูงขึ้นที่จะบีบเหลวและขนาดของอาคารที่ต้องจัดให้มี การรองรับแบบใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยน แปลงวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ของภูมิประเทศทั่วไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาฯ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ โครงการออกแบบใหม่การอนุรักษ์พัฒนาฯ และจัด ให้มีมาตรการด้านการอนุรักษ์พัฒนาภูมิภาคในโครงการ จำากันเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มาตรการที่เจาะจงองค์กรการ ห่วงโซ่อุปทานเป็นผู้ปฏิบัติ และมาตรการที่ต้องรับรองระดับ ให้ผู้ออกอาศัยเป็นผู้ปฏิบัติ	1) มาตรการที่จัดขึ้นรองโครงสร้างหรืออิฐบุคลาเป็นผู้ปฏิบัติ เม็ดๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินเบื้องต้น
	โครงการฯ ศึกษาดู เยี่ยม สถานีน้ำแข็งเจริญ ของแบบเป็น โครงการประมงมหาสารอยุ่ถ่ายร่อง มีพื้นที่รวมกันทุก ชั้นในอาคารหลังเดียวทั้งหมด 2,000 ตารางเมตรซึ่งน้ำไป ที่สูงขึ้นที่จะบีบเหลวและขนาดของอาคารที่ต้องจัดให้มี การรองรับแบบใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยน แปลงวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ของภูมิประเทศทั่วไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาฯ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ โครงการออกแบบใหม่การอนุรักษ์พัฒนาฯ และจัด ให้มีมาตรการด้านการอนุรักษ์พัฒนาภูมิภาคในโครงการ จำากันเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มาตรการที่เจาะจงองค์กรการ ห่วงโซ่อุปทานเป็นผู้ปฏิบัติ และมาตรการที่ต้องรับรองระดับ ให้ผู้ออกอาศัยเป็นผู้ปฏิบัติ	1) มาตรการที่จัดขึ้นรองโครงสร้างหรืออิฐบุคลาเป็นผู้ปฏิบัติ เม็ดๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการประเมินเบื้องต้น

ក្រសួងពេទ្យ នគរាម៌ 2565.....  
សាខាអភិវឌ្ឍន៍ ភូមិសាស្ត្រ កំពង់ចាន (ក្រឡាហង)

۲۵۶۵

નુહાલાલ મારી 149/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบวัสดุก่อสร้างที่สำคัญ มาตรฐานการบูรณาการและแก้ไขผลลัพธ์ของห้องและระบบเครื่องเสียง แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบ โครงการศูนย์ล้ำ ลดพหุ สถานีไฟฟ้าเชิงริบู ข้อมูลเบื้องต้น (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของห้องเสียงแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แหล่งคุณค่าต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เบอร์ 5 เสือกใช้หลอดไฟประยุกต์พลังงานต่ำ (LED) ทดแทนหลอด LED ยกเว้นบางพื้นที่ที่หลอด LED หาดูหนาไม่ได้ เป็นต้น</li> <li>- ไมโครซีลิค CFC เป็นสารทำลายชั้นบรรยากาศที่มีโทษร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม ควรห้ามใช้ในห้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการที่นิบุตด้วยความต้องการดูด ต้องรับรองเทคโนโลยีห้อง</li> <li>2) มาตรการที่นิบุตด้วยความต้องการดูด ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์มาตรการประยุกต์พลังงานไฟฟ้า ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจและพักจานในโครงการ เช่น บินเดเครื่องไฟฟ้าทุกครั้งที่มีออกจากการห้องพัก ลดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าหลังใช้งาน ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพัก ติดป้ายแนะนำให้ซับน้ำด้วยแผนกการใช้ชีวิตริบูนการรับน้ำ-ลอกหอยด้วย ไปๆ 来</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีความตระหนักรถึงเข้าใจในวิธีการและประโยชน์จากการประยุกต์ พลังงาน</li> </ul> </li> </ul>



มกราคม 2565

(นายวิรชัย จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ล้ำ จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565

(นางสาวธนรี ยมฉล่มสิน)  
บุคลากรรอมล้ำผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท กรีนแคร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

3. สรุปผลการประเมินตามที่สำคัญ มาตรการป้องกันภัยแล้งที่เหมาะสมและต้องดำเนินการต่อไปในระยะยาว แต่ละมาตรการจะตอบสนองเป้าหมายของจังหวัดและประเทศ

મનુષ્યજીવિ 2565....

၃၂၈

۱۰۶

การรับรองการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัท ท่อสารย จำกัด (มหาชน)

୧୮

ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบที่สำหรับ บุคลากรประจำบ้านและนักศึกษา โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวภาพ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ศุภารัถ จำกัด (มหาชน) (ระยะประเมินก้าว)

องค์ประกอบของทำสิ่งแวดล้อม เบ็ดเตล็ดๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) จัดให้มีห้องพักเพื่อรองรับบุคลากรประจำบ้าน อาทิ รายปีในห้องพักผู้ดูแลร่วมจะมีส่วนสำหรับ รองรับนักศึกษา 4 ประเภท คือ ชายรักษาเดียว ขยายห้อง และขยายอัตราเรียนแบบเดียวกัน สำหรับนักศึกษาที่ เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยสำรองห้องไม่ได้มีอยู่ที่ นักเรียนรายวัน (ยกเว้นรายอั้นตราชัย สำรองได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน) และจัดให้มีห้องพักโดยเดียวสำรองไม่น้อยกว่า 15 วัน) และจัดให้มีห้องพักโดยเดียว ขนาด 120 ลิตร ต้องอยู่ภายใน ห้องพักอย่างอันตราย เพื่อห้องพักจะหน้างานหนักอยู่ เท่านั้น	6) จัดให้มีห้องพักเพื่อรองรับบุคลากรประจำบ้าน อาทิ รายปีในห้องพักผู้ดูแลร่วมจะมีส่วนสำหรับ รองรับนักศึกษา 4 ประเภท คือ ชายรักษาเดียว ขยายห้อง และขยายอัตราเรียนแบบเดียวกัน สำหรับนักศึกษาที่ เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยสำรองห้องไม่ได้มีอยู่ที่ นักเรียนรายวัน (ยกเว้นรายอั้นตราชัย สำรองได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน) และจัดให้มีห้องพักโดยเดียว ขนาด 120 ลิตร ต้องอยู่ภายใน ห้องพักอย่างอันตราย เพื่อห้องพักจะหน้างานหนักอยู่ เท่านั้น	4) ติดตามการประเพณีทาง ส่วนรุจูกและการรักษาความ คิดเห็น หากพบว่าไม่เรื่อง รุโลงเรียนต้องทำการแก้ไข โดยเร็ว	1) ความสะอาดดี บริบูรณ์ ห้องพักขนาดปานกลางจำนวน ห้องพักที่มีห้องน้ำติดต่อ กันอย่างรวดเร็ว สะอาด โดยรวม



มกราคม 2565.....

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารัถ จำกัด (มหาชน)

นาย  
จันทร์เจริญสุข

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

(นางนภัสสร ยมสมรต)  
บุคลากรประจำบ้านและนักศึกษา บริษัท ศุภารัถ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 152/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสำหรับสัมภาระป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการศุภสิริ ลอฟฟ์ สเตนเลส Jerry ของบริษัท ศุภสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบหางร่องวัสดุอ้อม และคุณค่าทางๆ	ผลการทดสอบสำหรับสัมภาระป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร ผลประโยชน์สิ่งแวดล้อม
ผลการทดสอบสำหรับสัมภาระป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>10) ติดตามและประเมินให้สำนักงานเขตภาษีเจริญฯ มาจัดเก็บขยะโดย สิงบึงกูด และกำกับขึ้นเป็นประจำเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป</p> <p>11) ติดตั้งป้ายเตือน เตือนจุดให้มีคนห้ามเดินทางผ่านทางรวมสัดดาวบริเวณจุดจอดรถ因为ปัญญาจะมีคนอยู่ในช่วงที่รถ</p> <p>ของสำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>12) จัดให้มีการนำอาหารเสียจกากห้องพักมูลฝอยเป็นไปบ้าบัดในบ่อตัน</p> <p>13) โครงการขออ่อนแบบใบอนุญาตห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีลักษณะเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ก.ส.ล.) ทุกห้องจะมีระบบกันซึมและเดลิอับพนั่นด้วยอิพ็อกซี่ เรซิ่น (Epoxy Resin) หนา 2 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำประปาและมูลฝอยบริเวณร่องห้องรีโว่ร่องท่องน้ำห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>แบบขยายห้องพักมูลฝอยรวม และดังในรูปที่ 22</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ</p> <p>- บริเวณพื้นห้องพักจะสะอาดปราบจำช้า ปูกระเบื้องห้องห้ามและห้องพักจะสะอาดรวม</p> <p>ของโครงสร้าง</p> <p>- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย / อาคารและสถานที่ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>1) ติดตามและตรวจสอบทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2) ตรวจสอบสภาพพื้นที่ด้วย 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>3) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ตกลงเป็นรายวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	<p>มาตรฐานพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร</p> <p>มาตรฐานพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร</p>



นายสุรศักดิ์ คงนันเช็ลเดนทรัค ก.

.....

(นายสุรศักดิ์ คงนันเช็ลเดนทรัค)  
บุคลากรร่มดามผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ จำกัด

มกราคม 2565.....

.....

บุคลากรร่มดามผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ จำกัด

มกราคม 2565.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 สรุปผู้ถูกกระทำการทุจริตโดยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่และไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา แต่ก็มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ไม่ได้รับหมายเรียก หรือเจ้าหน้าที่ดูแลคนต้องขังที่ไม่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา แต่ก็มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ดูแลคนต้องขังที่ไม่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

۱۴۰

卷之三



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตารางที่ 3 สุขาภิบาลที่ดีและไม่ดีตามมาตรฐานและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์ผลิต ลอดฟ์ สถานีน้ำเสียจริญ ของบริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน) (ระบบเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
และคุณภาพน้ำ		<p>4) มีท่อส่งสารประปรายที่เป็นทางเดินบริเวณสระว่ายน้ำ ไม่ติด ไม่มีน้ำซึ่ง ทำความสะอาดอย่างดี</p> <p>5) มีป้ายบอกความลึกหรือเวลาขับออกจะระดับความลึกที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>6) มีแสงสว่างเพียงพอที่จะบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้ มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการปิดใช้สระว่ายน้ำมา กล่างคืน</p> <p>7) พื้นพัดด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความ สะอาดอย่างดี ไม่ติด อยู่ในสภาพดี</p> <p>8) มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อของ สำหรับผู้ใช้บริการ</p> <p>9) มีที่ลากหัวและถังหัวกำอนต่อสระว่ายน้ำ</p> <p>10) มีการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>11) ติดเคมีให้มีกรดนำสีตัวทุกชนิดเข้าไปในบ่อรีดเมล็ดร่วง</p> <p>12) มีการป้องกัน ควบคุม และกำจัดตัวแมลงและแมลงนำโรค โดยเชิงพัฒนา แหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสาบ่อย่างถูกต้อง ตามหลักสุขอนามัย</p>	<p>พารามิเตอร์ในการตรวจสอบ</p> <p>1) ปริมาณคลอรีน อัตราสีสะท้อน คงเหลือ เครื่องค่าความเป็นกรด-ด่าง</p> <p>2) ปริมาณโพร์บัคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) และฟีโคฟิลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria)</p> <p>3) คุณภาพน้ำทางเคมี และ คุณภาพ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- คลอรีนอิสระ</li> <li>- ความเป็นด่าง</li> </ul> <p>4) ปริมาณน้ำเสียที่ต้องการใช้ในกระบวนการผลิต</p> <p>5) ความสะอาดของบ่อรีดเมล็ดร่วง</p> <p>6) ความสะอาดของห้องน้ำ ห้องน้ำที่ต้องการใช้ในกระบวนการผลิต</p> <p>7) ความสะอาดของห้องน้ำที่ต้องการใช้ในกระบวนการผลิต</p> <p>8) ความสะอาดของห้องน้ำที่ต้องการใช้ในกระบวนการผลิต</p> <p>9) ความสะอาดของห้องน้ำที่ต้องการใช้ในกระบวนการผลิต</p> <p>10) ความสะอาดของห้องน้ำที่ต้องการใช้ในกระบวนการผลิต</p> <p>11) ความสะอาดของห้องน้ำที่ต้องการใช้ในกระบวนการผลิต</p> <p>12) ความสะอาดของห้องน้ำที่ต้องการใช้ในกระบวนการผลิต</p>

บริษัท กันดาล จำกัด  
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย  
โทรศัพท์ ๐๕๒-๐๘๑๗๖๔๙๘๘๘

บุคลากรและผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท กันดาล จำกัด (มหาชน)  
จัดทำโดยที่ปรึกษาทางเทคนิค บริษัท กันดาล จำกัด (มหาชน)  
ลงนามที่ ๑๕๖๕  
(นายกรุง จันทร์จิราศุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)

ลงนามที่ ๑๕๖๕  
(นางนันธรี ยมยะโนที)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กันดาล จำกัด (มหาชน)

ลงนามที่ ๑๕๖๕  
(นายนันท์ ใจดี)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กันดาล จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์ตามที่สำคัญ มานะการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหลมมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาล้ำค่าฯ รอบที่ 3 ระยะบูรณาissan ภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคาม (ระบบปฏิบัติงานนักวิชาการ)

เอกสารนี้ออกโดยบังคับของกฎหมาย  
การลงนามในเอกสารนี้เป็นการตกลง  
ให้ความเห็นชอบในสิ่งที่ระบุไว้ด้านล่าง

၁၇၆

250



ក្នុងរចនាប័ណ្ណ 158/260

องค์ปัจจุบันทางสังคมและลักษณะ และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสังคมและลักษณะที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสังคมก่อให้มา

มกราคม 2565.

(ପାଇଁକରଣିକା ଯୁଗମର୍ମାତ୍ର)

(ព្រៃនទេរ) ទៅក្នុង ធម្មជាតិ នៃបានចូលរួម និងប្រកបដ

ក្រសួងបរិយោជន៍ ករណីពេលចរណី ភែកំការ\*

GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD.

ตราง่าที่ 3 สรบุผู้ผลกระทบต่อแนวโน้มที่สำคัญ มาตรการป้องกันภัยแล้งและแก้ไขภัยแล้งอย่างยั่งยืน แก้ไขภัยแล้งอย่างยั่งยืนตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อแนวโน้ม

ก. บ้านที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐  
ผู้รับเรื่องคดี นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี บ้านที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐

၂၅၆၅၊ မြန်မာ

บริษัท เกรนด์แคร์ คอนซัลตันต์ จำกัด  
GRAND CARE CONSULTANT CO., LTD.

3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสังคม (รายงานผลการดำเนินการ)

องค์ประกอบของหน้าร่องน้ำที่สำคัญ	ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญที่สุด	จุดที่บ่งบอกว่าบ่อเก็บน้ำต้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณน้ำที่สำคัญ	มาตรฐานของน้ำที่สำคัญ
การรายงานผล	มาตรวัดการป้องกันภัยแล้งที่ผลการระบุมาล้วนเป็นไปตามที่คาดหวัง	มาตรวัดที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง	มาตรวัดที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง
เอกสารและภาพถ่ายที่สนับสนุน	มาตรวัดที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง	มาตรวัดที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง	มาตรวัดที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง

ມກຣາຄມ 2565.....  
ນາງຄົມກົມ  
ນະຄອນຫຼວງ  
ຫຼວງວຽງຈັນ

(ពណ៌មាន) ព្រមទាំង ឈុយបេតែ អីនិច្ច ថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ មិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋបាន

เอกสาร 2565..

ຮູບອະນຸຍາກຈົ່ງນາມນີ້ 161/260




ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม้จะมีผลกระทบต่อตามมาตรฐานของผู้ขออนุญาต

โครงการศูนย์อ้อย ถอฟ์ สถานีน้ำอี้เจริญ ของบริษัท ศูนย์อ้อย จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) โครงการซ้อมทับเบลิงและอพอยหินไฟ และชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้พักอาศัยและ เจ้าหน้าที่มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง และลดความเสี่ยงเสียหายต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน	4) โครงการซ้อมทับเบลิงและอพอยหินไฟ แผ่นชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า และชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างสำหรับทางเดิน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง และลดความเสี่ยงเสียหายต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน	3) ตรวจดูสภาพเครื่องหมาย แสดงทางหน้าไฟ แสง และผู้ดูแลห้องน้ำให้เข้าใจ และดูแลห้องน้ำให้ดี โดยไม่สกปรก เนื่องจาก ห้องน้ำไม่สะอาด	3) ตรวจดูสภาพเครื่องหมาย แสดงทางหน้าไฟ แสง และผู้ดูแลห้องน้ำให้เข้าใจ และดูแลห้องน้ำให้ดี โดยไม่สกปรก เนื่องจาก ห้องน้ำไม่สะอาด
5) ประตูห้องพยาบาลสามารถเปิดปิดอยู่บนกลับไปในทิศทางเดิมได้ (Re-entry) ทุก 5 ชั่วโมง	5) ประตูห้องพยาบาลสามารถเปิดปิดอยู่บนกลับไปในทิศทางเดิมได้ (Re-entry) ทุก 5 ชั่วโมง	4) ตรวจสอบสภาพเครื่อง ดับเพลิงชนิดน้ำก่อสร้าง น้ำดี เกจวัดความดัน ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา จึงจะ รับประทานน้ำดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัย (สปส.) หรือห้องน้ำจะ เกียร์ช่องอย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้จุ่มน้ำที่เข้า อบรุกทุก 1 ชั่วโมง	4) ตรวจสอบสภาพเครื่อง ดับเพลิงชนิดน้ำก่อสร้าง น้ำดี เกจวัดความดัน ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา จึงจะ รับประทานน้ำดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัย (สปส.) หรือห้องน้ำจะ เกียร์ช่องอย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้จุ่มน้ำที่เข้า อบรุกทุก 1 ชั่วโมง
6) ภายนอกอาคาร อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 1 กิโลเมตร ภายนอกอาคารมีห้องโถงกว้างใหญ่กว่าห้องน้ำ สำหรับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยแบบน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น และบริเวณทางสาธารณะภัย (สปส.) หรือห้องน้ำจะ เกียร์ช่องอย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้จุ่มน้ำที่เข้า อบรุกทุก 1 ชั่วโมง	6) ภายนอกอาคาร อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 1 กิโลเมตร ภายนอกอาคารมีห้องโถงกว้างใหญ่กว่าห้องน้ำ สำหรับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยแบบน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น และบริเวณทางสาธารณะภัย (สปส.) หรือห้องน้ำจะ เกียร์ช่องอย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้จุ่มน้ำที่เข้า อบรุกทุก 1 ชั่วโมง	5) ประเมินให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ หากอยู่ใน สภาพไม่พร้อมใช้งาน ต้อง เปลี่ยนให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้	5) ตรวจดูสภาพเครื่องดับเพลิง ถังน้ำสำรองเชื้อเพลิง ด้วยวัสดุและระบบปืนน้ำทั้ง
5) ผู้รับอนุญาต ลงนามยืนยัน เอกสารขออนุญาต ลงนาม ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565	5) ผู้รับอนุญาต ลงนามยืนยัน เอกสารขออนุญาต ลงนาม ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565	5) ลงนามยืนยัน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565	5) ลงนามยืนยัน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นายธีรชัย จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์อ้อย จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
(นายธีรชัย จันทร์เจริญสุข)  
มกราคม 2565.....  
(นายธีรชัย จันทร์เจริญสุข)  
มกราคม 2565.....  
(นายธีรชัย จันทร์เจริญสุข)



บุคลากรรวมผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานฯ บริษัท กринแคร์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 163/260

ตารางที่ 3 สรุปʉผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบบื้อ กันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้แต่ผลกระทบติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์ล้อห์ ล้อฟ์ สวนนีกาจังเจริญ ของบริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของทรัพยากรดั้งเดิม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งจ่ายไฟฟ้า			<p>6) ตรวจสอบปริมาณบันไดหนึ่งไฟ และเส้นทางนี้ไฟอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีการวางสิ่งของกีตตากางการ เช่น อุปกรณ์เก็บขยะ น้ำ กิต อุปกรณ์ รวมถึงบริเวณเส้นทางที่รถตู้บัสพาลิ่งใช้ในการติดต่อบนทางนี้ภายในโครงการ</p>



Green  
Care

มกราคม 2565.....  
(นายกรุงศรี จันทร์อรุณสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

บุคลากรของผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด

รับรองลักษณะหน้า 164/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสิ่งเคมีต่างๆ มาตรฐานและแก้ไขผลการทดสอบ แต่ละรายการ ติดตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติงาน

โครงการศูนย์ฯ ลองพืช สтанเดินภาร্জิเจริญ ของบริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของบทสัมภาษณ์	ผลการทดสอบสิ่งเคมีต่างๆ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสิ่งเคมีต้อง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
แหล่งดูดซึ่งต่างๆ	ผลการทดสอบสิ่งเคมีต้องที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสิ่งเคมีต้อง	<p>ผลการทดสอบตามตรวจสอบ</p> <p>ผลการทดสอบเบื้องต้นตามขั้นตอน</p> <p>4) สมາพุคร์ อดีตเพลิงชนิด มือถือ</p> <p>5) สมາพท์ ไวป์ของบ้าน สำหรับไฟ ออกตัวเพลิง และการต้มไฟฟ้า</p> <p>6) สมາพบันไดหนึ่งไฟ แหละ เส้นทางหนึ่งไฟ รวมถึง บริเวณแสงสีน้ำชา ที่ รถดับเพลิงใช้ในการ ดำเนินภารกิจในโครงการ สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>1) อุปกรณ์บูรณาการและ สัญญาณเตือนอันตราย ทั้งหมดที่ติดตั้งในโครงการ</p> <p>2) ระบบไฟฟ้าสำรอง</p> <p>3) ป้ายเครื่องอัจฉริยะและทาง หนึ่งไฟ แหลมและผู้เส้นทาง หนึ่งไฟติดตั้งในอนาคต</p> <p>4) เครื่องตับเพลิงชนิดมือถือ</p>



มกราคม 2565.....

(นายวิช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

(นางณัฐรี ยมประเสริฐ)  
บุคลากรร่มด้ามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 3 สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์ขององค์กรและลักษณะ แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สำคัญ (ระบบเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของนวัตกรรมที่สำคัญ	ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สำคัญ	มาตรฐานที่รองรับและแก้ไขผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สำคัญ	มาตรฐานที่รองรับและแก้ไขผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม	<p>5) อุปกรณ์ดูแลเพื่อสุขภาพ เช่น ผู้ช่วยน้ำดื่ม ผู้ช่วยน้ำดื่มแบบพกพา</p> <p>6) บันไดไฟฟ้า ทางหน้าไฟ และถนนไฟ และถนนในโครงสร้างกระถางที่เป็นเส้นทางรถที่บ้านพัก</p> <p>ความสำคัญของการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตามคุณภาพของซากงานของเทคโนโลยีปัจจุบัน</li> <li>2) อย่างรวดเร็วทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>3) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>4) เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ทุกๆ สองสามเดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>5) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ol>

นายกริช จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)  
ลงนาม 2565.....

มกราคม 2565.....

นายกริช จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)  
ลงนาม 2565.....

มกราคม 2565.....



บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)  
รับรองจำนวนหน้า 166/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบที่สำนักน้ำ ทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางทะเลขององค์กรตามตราชลสอปองครองระบบน้ำต่อไป  
โครงการศุภปาลัย ลองฟ์ สโน๊ฟ เจริญ ของบริษัท ศุภปาลัย จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของแหล่งเรือนแพ แหล่งทุ่งทราย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- จุดที่การรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตัวอย่างเช่น ผลการ สังเกตุประเมิน ทุก 6 เดือน และเขสบห้องร้ายงานท่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มาตรา 51/5 แห่ง พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม และรักษากาชาด ณ ภาค ลีสังเกตุประเมินแห่งชาติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 และ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร	6) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- จุดที่การรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตัวอย่างเช่น ผลการ สังเกตุประเมิน ทุก 6 เดือน และเขสบห้องร้ายงานท่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม มาตรา 51/5 แห่ง พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม และรักษากาชาด ณ ภาค ลีสังเกตุประเมินแห่งชาติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 และ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร



มกราคม 2565.....  
นายวิชัย จันทร์เจริญสุข


กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภปาลัย จำกัด (มหาชน)  
บุคลากรรวมผู้มีสิทธิจัดทำรายงานน บริษัท กรีนแคร์ จำกัด

รับรองลักษณะที่ 167/260

ตารางที่ 3 สิรุ�数ครองแบบสั่ง workflow มาตรฐานและแก้ไขยุทธศาสตร์ ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือตราชารตติ์ตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรและห้องน้ำ

โครงการศูนย์สุขภาพ ลพบุรี สถาบันน้ำเสียเจริญ ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระบบปฏิรูปดำเนินการ)

องค์ประกอบของทางสั่ง workflow แบบสั่ง	ผู้ karakter ของคนและคอมพิวเตอร์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
และคุณค่าต่างๆ	ผู้ karakter ของคนและคอมพิวเตอร์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ตรวจสอบ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาเรชั่น (หลังจด ทะเบียนเอกสารชุด)
<b>4. คุณค่าต่อสุขภาพเชิงวิเคราะห์</b>			
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	ผลกระทบแบบด้านเศรษฐกิจ เมืองครองการเป็นตัวใหญ่พักอาศัย กรณฑ์ที่มีผู้พักอาศัยตั้งแต่ 1,457 คน โครงการ จะเป็นประโยชน์ในประเทศไทย 1,457 คน (รวมพนักงานในโครงการ) ก็เกิดเป็นชุมชนใหม่ เช่นเดียวกับ พื้นที่ที่จะนี้ การอยู่อาศัยต้องการจะเป็นต้องมีการจับจ่าย ใช้สอยเพื่อการอุปโภคและบริโภค จึงมีผลในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใน	1) ปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการต้านการยาเสพ สุภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า ความพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในลักษณะ ที่จะส่อไปได้ ทั้งนี้ต้องมีการจัดทำแผนที่ให้เคลื่อนไหว 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้ทราบทราบ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือซึ้งกถามในประเด็นข้อใดข้อ哪ๆ ที่มีต่อโครงการ	การติดตามตรวจสอบ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการเบี่ยงเบน ภัยต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น 1) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภายนอก สำหรับการดำเนินการให้ทำ กิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ ดังนี้ 2) ความคิดเห็นของคน 3) ความต้องการของคน 4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



มกราคม 2565.....  
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
(นางณัฐรี ยมฉะวนิช)  
บริษัทบรรจุภัณฑ์ห้ามสิ่งปฏิกัด จำกัด  
บริษัท กันเชลล์ เก็บภัณฑ์ จำกัด

มกราคม 2565.....  
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
รับรองจำนวนหน้า 168/260

ตามที่ 3 สรบผู้สูงอายุและเด็กน้อย สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาลักษณะพิษภัยที่สูงในพืชและวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต จัดทำแผนการดำเนินการ

มกราคม 2565...

ପ୍ରକାଶ



ກົມ  
ການອະນຸມາ

۱۹۰

१६

三

၁၇၅

9

۱۰۶

5

5

47

ન્યૂઝેર્લાન્ડના માનુષીય 169/260



ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินวัสดุอุปกรณ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องหลังต่อไป  
โครงการศูนย์ฯ ลองฟ์ สหกรณ์ภาชีจรัญ ของบริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน) (ระบุเป็นลำดับนับมา)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม แหล่งศูนย์ค่าต่างๆ	ผลการประเมินวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องหลังต่อไป	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ	บริโภคนป้อมยาม เนื่องจาก เข้าพื้นที่จราจรที่โดยตรง ที่ สำนักงานผู้จัดการ อาคาร / นิติบุคคล อาคารฯ	บริโภคนป้อมยาม เนื่องจาก รับผิดชอบที่ต้องซื้อครมและ ส่งผลลัพธ์ของการติดต่อ มาใช้ปรับปรุงในเบ็ดเตล็ด หารือเพื่อรับทราบตรวจสอบ 1) ในรัฐที่ จ.กรุงเทพฯ เป็นอย่างมากอยู่อีกด้วย โครงการนี้ตกลงดำเนินการ รายจ่ายฯ ฉบับที่ได้รับ <sup>1)</sup> ความเห็นชอบให้ ทำการศึกษาสำรวจสภาพ เศรษฐกิจและสังคม	3) ติดตามประเมินผล โครงการ/กิจกรรมความ รับผิดชอบที่ต้องซื้อครมและ ส่งผลลัพธ์ของการติดต่อ มาใช้ปรับปรุงในเบ็ดเตล็ด หารือเพื่อรับทราบตรวจสอบ 1) ในรัฐที่ จ.กรุงเทพฯ เป็นอย่างมากอยู่อีกด้วย โครงการนี้ตกลงดำเนินการ รายจ่ายฯ ฉบับที่ได้รับ <sup>1)</sup> ความเห็นชอบให้ ทำการศึกษาสำรวจสภาพ เศรษฐกิจและสังคม

ลงนาม  
นายวิชัย  
จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้มีอำนาจ  
บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2565.....

ลงนาม  
นายบุญรอด  
คงเชื้อเช่นที่ จำกัด  
(นางยศรุ๊ฟ ยมประเสริฐ)  
บุคลากรของผู้มีอำนาจทำรายงาน  
บริษัท ศูนย์ล้ำย จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2565.....

รับรองจำนวนหน้า 171/260



องค์ประกอบของบทางสิ่งแวดล้อม และคนค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>มาตรฐานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ก่อรบทำสิ่งแวดล้อม</p> <p>รวมทั้งดำเนินงานด้านการ มีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการตามหลัก วิชาการและหลักเกณฑ์ พื้นฐานที่จะส่งงาเพ พัฒนาจุดสำคัญให้ ชัดเจน</p> <p>2) ประเมินเรื่องรักษาสิ่ง แวดล้อมศึกษาและตีเส้น 3) ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรมความรับผิดชอบ ที่ส่งผลกระทบแล้วตัดสิ่ง แวดล้อม ของโครงการ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ -</p> <p>บ้านที่เกี่ยวข้องรักษาสิ่งแวดล้อมจาก ผู้พากอศัยภายนในโครงสร้าง และบุคคลบริเวณใกล้เคียง</p> 		

ມັງກອນ 2565  
ເມນາດຖານ ຈິນທະວົງໄຮລສູງ  
(ມາຍເຖິງຈິນທະວົງໄຮລສູງ)

มกราคม 2565..

กัญชงค์วัฒน์ 172/260

ตารางที่ 3 สิ่งแผลกระชับสีงเหวตล้อมที่สำทัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำสิ่งเหวตล้อม แหลมนาคราตราชารัตติธรรมราชสูบบจดสหกรณ์ จำกัด  
โครงการศุภารถ ลพบุรี สถาบันภาษาเชียงรัฐ ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระบบปฏิบัตินิยาม)

องค์ประกอบหน้างานสิ่งเหวตล้อม แหลมนาคราตติธรรม	ฝ่ายรับหน้างานสิ่งเหวตล้อมที่สำทัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำสิ่งเหวตล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำสิ่งเหวตล้อม
องค์ประกอบหน้างานสิ่งเหวตล้อม แหลมนาคราตติธรรม		<p>ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบที่ต้องดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ดำเนินการทุกครั้งก่อนที่จะทำการปล่อยน้ำประปา</li> <li>2) จัดทำสารปั๊กหรือเรียบแน่นขึ้นบนถนนหนทางทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>3) ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบ ท่อส่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ของโครงการปั๊ก 1 ครั้ง การรายงานผล</li> </ol> <p>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการ ปั๊ก หนึ่งครั้งต่อเดือน ผู้กระทำสิ่งเหวตล้อม และมาตราการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำสิ่งเหวตล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำสิ่งเหวตล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ดำเนินการทุกครั้งก่อนที่จะทำการปล่อยน้ำประปา</li> <li>2) จัดทำสารปั๊กหรือเรียบแน่นขึ้นบนถนนหนทางทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>3) ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบ ท่อส่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ของโครงการปั๊ก 1 ครั้ง การรายงานผล</li> </ol> <p>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการ ปั๊ก หนึ่งครั้งต่อเดือน ผู้กระทำสิ่งเหวตล้อม และมาตราการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำสิ่งเหวตล้อม</p>



นายกริช  
จันทร์เจริญสุข

มกราคม 2565

(นายกริช  
จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

(นางณัฐรี  
ยมมาศมี)

มกราคม 2565

นายกริช  
จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 173/260

ตารางที่ 3 สิรุษายลธรรมนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสื่อม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์ผลิต โลพท์ สถานีเชื้อเพลิง ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระบบปฏิบัติหน้ารับ)

องค์ประกอบหน้างานเดียวเดียว	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แหล่งมูลค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แหล่งมูลค่าทาง



แบบฟอร์ม

มกราคม 2565

มกราคม 2565

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

(นางณัฐรี ยมนะสเมต)  
ผู้ดูแลเอกสาร บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 174/260



ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินค่าของน้ำและแกําที่มีผลการระบาดสูง เดือนตุลาคม แหล่งน้ำที่ต้องการติดตามตรวจสอบเพื่อกำหนดวัดก่อน  
โครงการศึกษาลักษณะพัฒนาชุมชน ข้อมูลปริมาณ จังหวัด เชียงใหม่ (ร้อยละเป้าหมาย)

ເມືດຕະກຳ 176/260



(၁၈၉၇-၁၉၂၆) မြန်မာ ပြည်သူ့ရွှေချေးမှု အရှင်များ လုပ်ချက်များ

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินเวตส์คอม มาตรฐานและแนะนําฯเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์ล้ำ พอท ส้าน้ำเมืองรีบู ของบริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (ระยะปฏิดำเนินการ)

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผู้การระหว่างเวตส์คอมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)</p> <p>จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนประมวลด้วยหมายเลขอท โทรทัศน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรือ ก่อตั้งรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม และการเข้ามาพะจาน้ำที่โดยตรงที่สำนักงานผู้จัดการอาคาร/นิติบุคคล</p> <p>การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการ</p>

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

(นางยุ่นรี ยะมะกุมติ)  
บุคลากรร่วมด้วยมุ่งสืบทิ久ทำรายงาน บริษัท กринแคร์ จำกัด

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
บุคลากรร่วมด้วยมุ่งสืบทิ久ทำรายงาน บริษัท กринแคร์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 177/260

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
บุคลากรร่วมด้วยมุ่งสืบทิ久ทำรายงาน บริษัท กринแคร์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 177/260



100

三三三·三三三·三三三

(၁၈၈၂)၊ အုပ်ချုပ် မြန်မာနိုင်ငြန်ပရောင်ပ

ມກຣາດມ 2565..

၁၇၈/၂၆၀  
တော်လွှာမြန်မာရပ်

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินสำหรับองค์กรและแผนกที่มีผลลัพธ์ดีเยี่ยม มาตรการรับผิดชอบเพื่อ减缓ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์ผลิต ลดพลาสติก เจริญ ข่องบะรีษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง เศรษฐกิจ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง เศรษฐกิจ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>3) การดำเนินงานด้านความ รู้บูรณาการที่ดีของบุคลากร สิ่งแวดล้อม</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกได้ว่างร่องเรียนจาก ผู้พากษาที่ยกโทษไม่ครองกระ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ความรู้ของการตรวจสอบ</li> </ul> <p>1) ดำเนินการทบทวนที่ก่อนที่ จะทำการประเมินแบบ</p> <p>2) จัดทำสรุปข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา สามปี</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>3) จัดกิจกรรมด้าน CSR อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม ต่อเดือน เป็นไปได้หาก จุนทรรษจะดำเนินการ</p>

มกราคม 2565.....  
(นายกรรช จันทร์เจริญศุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)

*Dinesh Jaiswal*

มกราคม 2565.....

(นางสาวนรี ยมยะสินธ์)  
ภาคผนวกมูลค่าหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ บริษัท กринแคร์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 179/260



ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบวัดค่าของส่วนผสมที่ป้องกันและกันเชื้อ มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เครื่องดื่มและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์ฯ ของบริษัท ศูนย์ฯ จำกัด ประเทศไทย (ประเทศไทย) (ระบบปฏิบัติการ)

องค์ประกอบของอาหารสีเงินเวลล์ต้อง <sup>๔</sup>	ผู้ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่สำนัก	มาตรฐานป้องกันและกันเชื้อที่ผ่านการทดสอบสำหรับสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตรวจสอบ
และดูดมาร์ตจำกัด			การรับรองมาตรฐาน จุดที่ทราบมาในผลการ ปฏิบัติ ตามมาตรฐานการ ป้องกันและกันเชื้อที่สำนัก ผู้ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบ ตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบ สิ่งแวดล้อม ทุก ๖ เดือน และตรวจสอบรายจานต่อ <sup>๕</sup> หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ออกตัวอย่าง ตาม มาตรา ๕๑ / ๕ แห่ง <sup>๖</sup> พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับ <sup>๗</sup> ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ <sup>๘</sup> สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค



มกราคม 2565

(นายกริช สุทธิกรเจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)



นายพูลวรรธน์ ธรรมพัฒนา (นายพูลวรรธน์ ยมมาสินทรี)  
บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ บริษัท กринแคร์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 180/260

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบวัดค่าคงบัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่คาดคิดตามตรวจสอบเบื้องต้น แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมดที่มีอยู่

โครงการศูนย์กลาง สถาพท์ สถานีภาร্তีเจริญ ขอนบuri ศูนย์บริษัท ศูนย์จัดการ (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางสุขภาพ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ	ผลกระทบต้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการจราจร ระดับเสียงจากการจราจร อุบัติเหตุจากการจราจรและอื่นๆ การจัดระบบทุรกิจภายในโครงการ และอีกด้วย เป็นต้น	ผลกระทบตามมาตรฐานและเกณฑ์ของผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระดับดำเนินการต้านคุณภาพอากาศ หัวข้อ 1.3 2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระดับดำเนินการต้านคุณภาพอากาศ หัวข้อ 1.4 3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระดับดำเนินการต้านคุณภาพอากาศ หัวข้อ 3.4	ผู้ตรวจสอบ - บริษัท ศูนย์จัดการ จำกัด (มหาชน)/ อุตสาหกรรม (ภาคที่ 1) /นิติบุคคลอิสราชุด (หลังจด ทะเบียนอิสราชุด) ผู้รับผิดชอบ บริษัท ศูนย์จัดการ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิสราชุด (หลังจด ทะเบียนอิสราชุด)
		1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระดับดำเนินการต้านคุณภาพอากาศ หัวข้อ 1.3 2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระดับดำเนินการต้านคุณภาพอากาศ หัวข้อ 1.4 3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระดับดำเนินการต้านคุณภาพอากาศ หัวข้อ 3.4	มกราคม 2565..... (นายกรุง จันทร์เจริญ) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์จัดการ (มหาชน) บุคลากรรวมด้วยสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ จำกัด




รับรองจำนวนหน้า 181/260



ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โครงการศูนย์กลาง สถาปัตย์ สถาบันภาร্তีเจริญ ของบริษัท ศุภากลย จำกัด (มหาชน) (ระยะเปิดดำเนินการ)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม แหล่งคุณค่าทางฯ</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;">แมตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</td><td style="padding: 10px;"> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>แมลงสาบ เป็นพาหะโรคตัวต่อโรค บิด และพยาธิตัวตื้น เป็นต้น หนู เป็นพาหะนำโรคมาให้โรคลี้หนู และยุง เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคท้าวเวียง เป็นต้น</p> <p>โรคที่เกิดจากน้ำท่วมเป็นพาหะนำโรค การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนอย่างมาก และกำแพงขนาดใหญ่พังทำให้เกิดเชิงที่ให้โอกาสการเกิดโรคติดต่อ กันได้ เช่น โรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคหวัดปีศาจ หรือติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคเอดส์ โรคไข้ในรัสตับอกเสบ เป็นต้น</p> <p>โรคทางผิวหนัง จากการทำงานที่ต้องสัมผัสรส猛เผาอยู่ชั่วโมง  เช่น ผู้ป่วยเป็นต่างๆ อาเจท่าให้เกิดเป็นโรคผิวหนังอักเสบจากเชื้อราหรือไวรัส เช่น กลาก เกลื่อน หรือ เป็นต้น</p> </td><td style="padding: 10px;">มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</td><td style="padding: 10px;">มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</td></tr> </tbody> </table>	องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม แหล่งคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แมตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>แมลงสาบ เป็นพาหะโรคตัวต่อโรค บิด และพยาธิตัวตื้น เป็นต้น หนู เป็นพาหะนำโรคมาให้โรคลี้หนู และยุง เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคท้าวเวียง เป็นต้น</p> <p>โรคที่เกิดจากน้ำท่วมเป็นพาหะนำโรค การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนอย่างมาก และกำแพงขนาดใหญ่พังทำให้เกิดเชิงที่ให้โอกาสการเกิดโรคติดต่อ กันได้ เช่น โรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคหวัดปีศาจ หรือติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคเอดส์ โรคไข้ในรัสตับอกเสบ เป็นต้น</p> <p>โรคทางผิวหนัง จากการทำงานที่ต้องสัมผัสรส猛เผาอยู่ชั่วโมง  เช่น ผู้ป่วยเป็นต่างๆ อาเจท่าให้เกิดเป็นโรคผิวหนังอักเสบจากเชื้อราหรือไวรัส เช่น กลาก เกลื่อน หรือ เป็นต้น</p>	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม แหล่งคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม							
แมตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>แมลงสาบ เป็นพาหะโรคตัวต่อโรค บิด และพยาธิตัวตื้น เป็นต้น หนู เป็นพาหะนำโรคมาให้โรคลี้หนู และยุง เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคท้าวเวียง เป็นต้น</p> <p>โรคที่เกิดจากน้ำท่วมเป็นพาหะนำโรค การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนอย่างมาก และกำแพงขนาดใหญ่พังทำให้เกิดเชิงที่ให้โอกาสการเกิดโรคติดต่อ กันได้ เช่น โรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคหวัดปีศาจ หรือติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคเอดส์ โรคไข้ในรัสตับอกเสบ เป็นต้น</p> <p>โรคทางผิวหนัง จากการทำงานที่ต้องสัมผัสรส猛เผาอยู่ชั่วโมง  เช่น ผู้ป่วยเป็นต่างๆ อาเจท่าให้เกิดเป็นโรคผิวหนังอักเสบจากเชื้อราหรือไวรัส เช่น กลาก เกลื่อน หรือ เป็นต้น</p>	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม							

ตามที่ ๓ สรุปผลการประเมินแบบตัวอย่างที่สำคัญ มาตรฐานที่บังคับใช้ในประเทศไทย แต่ละมาตรฐานที่ต้องการติดตามตรวจสอบและทดสอบต่อไปนี้ จึงถูกกำหนดให้มีผลใช้บังคับในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับการดำเนินการตามที่ระบุไว้ดังนี้

บุตรคนเดียวที่รับรองโดย  
นายกฯ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565



(မြန်မာနိုင်ငြပ်၊ မန္တလေးရွာ၊ မန္တခရိုင်၊ မန္တပြည်)



3 สรุปผู้ผลิตจะพบร่องรอยของน้ำที่หล่อเท่านั้น แต่ไม่สามารถติดตามตรวจสอบได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ น้ำที่หล่อจะซึมเข้าไปในดินและก่อให้เกิดการซึมซับ ทำให้เกิดการสูญเสียของน้ำที่หล่อ จึงเป็นสาเหตุของการรั่วซึม

၁၂၇

۲۸۱

(ପ୍ରଦେଶୀ) ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା.

៩៤



3 สรุปผลการประชุมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์ฯ จึงขอเชิญ อาชญากรร่วม ทุกฝ่าย จำกัด (มหาชน) (ระบบที่ปฏิทำนินการ)

องค์ประกอบของบทบาทสื่อในแนวคิดที่สอน แหล่งเรียนรู้ค่าธรรมชาติ	หลักการอบรมสื่อสารและการจัดการความเสี่ยงแนวคิดที่สอน แหล่งเรียนรู้ค่าธรรมชาติ	4) ผู้บริหารองค์การและบุคลากรขององค์กรต้องมีเจ้าภาพ อย่างเคร่งครัดต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย แต่ในทางกลับกันผู้บริหาร ต้องใช้เวลาและแรงงานอย่างมากในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มาแล้วการติดตามการทำงานของบุคลากรจะเป็นภาระหนึ่งที่สำคัญ ขององค์กรและการพยายามลดภาระนี้ให้เหลืออยู่น้อยที่สุด
องค์กรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูป ผลลัพธ์	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูป ผลลัพธ์

หมายเหตุ : บริษัท ทีก้าส์ จำกัด (มหาชน) (ก่อนจะถูกยุบเป็นอิเลคตริกซ์) /นิติบุคคลอิเลคตริกซ์ (ภายหลังจากยุบรวมกับบริษัทฯ) ต้องปฏิบัติตามมาตราการดังกล่าวเพื่อให้เชื่อมโยงและรักษาความต่อเนื่อง แม้มาตราการต่อต้านการลักชDOMContentLoaded แต่ไม่สามารถแก้ไขความต้องการของรัฐส่วนเมืองที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) ผู้ประกอบการสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการตามที่ระบุในพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงานของรัฐส่วนเมืองจัดทำตามที่ระบุในพระราชบัญญัตินี้ สำหรับการปฏิบัติตามมาตราการฯ ของผู้ร่วมด้วยกิจกรรมคนที่ได้รับอนุญาต ให้สนับสนุนภารกิจดังกล่าว แต่ไม่ใช่การปรับปรุงค่าตอบแทน

ពីរដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសាខាដំណឹងនៃក្រសួងពេទ្យ

มกราคม 2565.....  
(นายกฤษ ปันโนเจริญสุข) PUBLIC RELATIONS  
กรรมการผู้สำเร็จงานฯ บริษัท พลูต้า เลส จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ

เอกสาร 2565..

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ກວດສອງການມະນຸຍາ ແລ້ວ ດັບຕິດຕະຫຼາດ

၁၈၇/၂၆၀

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบเบื้องต้น โครงการ ศุภลักษณ์ ลองพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่ จังหวัด มหาสารคาม (มหาชาน) (ระยะก่อสร้าง)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
11. ระบบประปา	ระบบห้อง ก๊อกบ้าน และ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	- การซ้ำๆ ดูสีเพลิงประปาท่อ ถัง ก๊อกบ้าน และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบประปา	- ตรวจสอบระบบห้อง ก๊อกบ้าน และ อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบประปา หากเกิดการชำรุด เสียหายหรือมีการรั่วไหล ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (มหาชาน)
12. คุณภาพน้ำ	บ่อพักน้ำก่อนระบายน้ำที่ บริเวณบ้านเรือนประชาชน 1 บุญ	1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2) ค่าปฏิอีดี (BOD) 3) ขยะครึ่งทางเดิน (SS) 4) ไขมัน (Fat, Oil and Grease) 5) ตะกอนหมัก (Settleable Solids) 6) ข้อมูลรั่วซึม (TDS) 7) ตัวโพลิวอร์ฟิด (Tide) 8) ค่าทั่วโลกนิ่น (TKN)	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จากการระบายน้ำที่บ่อพักน้ำเสีย ตามมาตราศักย์การใช้งาน หรือกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำที่ทางราชการบานงประทานและบางขันดพ.ศ. 2548 (ที่ 14)	เดือนละ 1 ครั้ง (มหาชาน)
13. การระบายน้ำ	ระบบระบายน้ำ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตู้แปลงประਬนยาน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากขาดต้น ต้องทำ การขุดคอกหรือทำทางสามรถทางน้ำได้สะดวก	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากขาดต้น ต้องทำ การขุดคอกหรือทำทางสามรถทางน้ำได้สะดวก	ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (มหาชาน)
14. ระบบไฟฟ้า	อุปกรณ์และเครื่องมือ/เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้าง	- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกต้อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากเกิดการชำรุด เสียหาย ให้ดำเนินการซ่อมโดยเร็ว	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือก่อนการร่องราก (มหาชาน)



ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด  
(นายณัฐนรี ยมมาสปฏิ)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กринแคร์ คอมนิਊนิตี้คอนсалติ้ง จำกัด

มกราคม 2565.....

นายกริช จันทร์เจริญสุข  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชาน)


รับรองจำนวนหน้า 193/260

จ้าว

ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด  
(นายณัฐนรี ยมมาสปฏิ)

ตารางที่ 4 สรุปมาตราการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ ศูนย์บริษัท ศูนย์สื่อสาร ขอลงทะเบียน ขอลงทะเบียน สำนักงาน กองทัพ (มหาชน) (ระบบก่อสร้าง)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. การจัดการมูลฝอย	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	1) ความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบง่ายบริเวณพื้นที่ของเก็บขยะ ก่อสร้าง	1) ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่กอง เก็บขยะ และพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้ทำการก่อสร้าง ให้มีความ สะอาดและดาวน์โหลดเป็นเวลานี้เป็น เวียบ	ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆโดยติดตามผลการก่อสร้าง	บริษัท ศูนย์สื่อสาร จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565 .....

(นายกฤษ เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์สื่อสาร กองทัพ (มหาชน)



นายสุเทพ  
เล็ก.  
ลักษณ์.

จำกัด

(นางสาวน้ำรุ๊ส  
ยามะสึเม)


กรรมการผู้  
อำนวยการ  
บริษัท ศูนย์สื่อสาร กองทัพ (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 194/260

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5) เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างที่นำไปกำจัดโดยบริษัทพอกชนที่ซึ่งปฏิบัติภารกิจตามหน่วยงานราชการ	บันทึกเรื่องของเรียนจากผู้พากษาด้วยภาษาไทยในโครงสร้างและชุมชนบริเวณใกล้เคียง	5) เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างที่นำไปกำจัดโดยบริษัทพอกชนที่ซึ่งปฏิบัติภารกิจตามหน่วยงานราชการ	5) มีการบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนักของเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่นำไปกำจัดโดยบริษัทพอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการทุกราย และตรวจสอบแหล่งกำเนิดมาตรวัด	บริษัท ศูนย์รักษ์โลก (มหาชัย)	ผู้รับผิดชอบ
16. สัญญาณวิทยุและโทรศัพท์	บันทึกเรื่องของเรียนจากผู้พากษาด้วยภาษาไทยในโครงสร้างและชุมชนบริเวณใกล้เคียง	- ประเทินเรื่องของเรียน จำกัดพากษาด้วยภาษาไทยในโครงสร้างและชุมชนบริเวณใกล้เคียง รูปที่ 6	- รวบรวมประเด็นเรื่องของเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงวันที่บุคลากรชุดเดิมเข้าไปใน เวลา 1 ปี	บริษัท ศูนย์รักษ์โลก (มหาชัย)
17. ส่องประหลัง เศษชักจักร	- บ้านพักอาศัยและสถานประกอบการที่อยู่ในเขตติดต่อโครงสร้าง - บ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จำกัดพื้นที่โครงสร้าง - พื้นที่อ่อนไหว 1 ไร่	- สำรวจผลกระทบของโครงสร้าง สำรวจและตรวจสอบความเสียหาย ผลกระทบและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อ่อนไหว ประเมินความเสี่ยงต่อร่องรอย ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้โครงสร้างปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยวิธีการศึกษาและตรวจสอบตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสิทธิ์	- ใช้วิธีการสำรวจตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสิทธิ์รองรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้โครงสร้างปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ผู้ดูแลรักษาโครงสร้าง จนกว่าจะถอนบุคคลไปใช้จ้าง	บริษัท ศูนย์รักษ์โลก (มหาชัย)

นายนภรัช จันทร์เจริญสุ (นายกฯ)  
มีกำหนดการประชุมครั้งที่ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การค้ากรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ กรุงเทพมหานคร

**SUNILALI**  
PUBLIC COMPANY  
LIMITED



LITERATUR

(ນາງພັນຈິນ ຢູ່ມະສົມຕ)

အရှင်ရှိအဖြစ်ရေးစွဲ နှစ်မျက်နှာပါ ရုပ်ချွဲ ပုဂ္ဂိုလ်



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลการพบตี่นิเวศส้อม โครงการ ศูนย์ฯ ลองบีชช์ ศูนย์ฯ จังหวัด จังหวัด (มหาชน) (ระบบทั่วไป)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- บ้านทึกชั้วโมงและตึกหอติดต่อกัน พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อห้ามควันปะปัน แก้ไข	- บุคลากรที่หนาแน่น เป็นต้น	สำรวจบ้านทึกระยะสั้น บุคลากรที่หนาแน่น เป็นต้น	- ควบรวมเป็นทีชุมชนสัตติการ์ด บุคคลที่ปะปันพูนที่ก่อสร้าง	บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- สุขภาระสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงานต้องถูก สุขาภิบาลดูแล	- สุขภาระสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงานต้องถูก บ้านพักคนงาน ให้ถูกสุขาภิบาลดูแล	ตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน บริเวณห้องน้ำ ห้องล้วน และจุดพักน้ำ ให้ถูกสุขาภิบาลดูแล	- ตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน บริเวณห้องน้ำ ห้องล้วน และจุดพักน้ำ ให้ถูกสุขาภิบาลดูแล	บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- คุณสมบัติทางกายภาพของดิน น้ำดิบ น้ำใช้ส่วนบุคคลงานก่อสร้าง	- คุณสมบัติทางกายภาพของดิน น้ำดิบ น้ำใช้ส่วนบุคคลงานก่อสร้าง	ตรวจสอบมาตรฐานตรวจสอบความกว้าง เพียงพอของน้ำดิบ น้ำใช้สำหรับ คนงานก่อสร้างให้มีความเพียงพอ และถูกสุขาภิบาลดูแล	- ตรวจสอบมาตรฐานตรวจสอบความกว้าง เพียงพอของน้ำดิบ น้ำใช้สำหรับ คนงานก่อสร้างให้มีความเพียงพอ และถูกสุขาภิบาลดูแล	บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)



ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด  
(มหาชน)

มกราคม 2565

(นายวิรุฒิ จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด (มหาชน)



(นางนันรี ยมมาศวิตร)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด

รับรองลงนามที่นี่ 197/260

4. សរុបអាមេរិការពីទិន្នន័យទទួលបានជាបន្ទូនរបស់ខ្លួន និងសរុបអាមេរិការពីទិន្នន័យទទួលបានជាបន្ទូនរបស់ខ្លួន និង

คุณภาพสื่อฯ แวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
19. ภาชนะกันน้ำและช้อนช้อนดัดแปลง	พื้นที่ก่อสร้างบ้านเรือน	- สถาปัตย์ที่ก่อสร้าง และปูจัยเสียฯ ตามที่	- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  - ตรวจสอบอุปกรณ์ตัวบินเพลิงที่ใช้ใน พื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อม <sup>ใช้งาน</sup>  - ตรวจสอบอุปกรณ์จัดการไฟฟ้าที่ใช้ใน พื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ในบ้านเรือน	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือก่อนการใช้งาน	บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ ๕ สรุปมติการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศูนย์ผลิตและจัดการขยะอันตราย ของบริษัท ศูนย์ผลิตและจัดการขยะอันตราย จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พิจารณาโดย	วิธีการตรวจสอบ	ความดี	ผู้รับผิดชอบ
1. หัวมายารต้านแสง ห้ามเข้ามา	พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	- สถาบันพัฒนาชุมชนในโครงการ	1) ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสุขาภิบาลอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เดือนละ ๑ ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศูนย์ผลิตและจัดการขยะอันตราย จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาเรชั่น (ห้องจดทะเบียนอนาคต)
2. ดูมกภาพอากาศ	ถนนและพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	- สถาบันพัฒนาชุมชนในโครงการ - สถาบันที่สีเขียวภายในโครงการ	1) ตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ ภายนอกโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	เดือนละ ๑ ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศูนย์ผลิตและจัดการขยะอันตราย จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาเรชั่น (ห้องจดทะเบียนอนาคต)
3. ระดับเสียงและ ความสั่นสะเทือน	พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น นำไปเพื่อสนับสนุนความเรียบง่ายและสันดอนของความเร็ว	- การตัดหญ้าไม้ยืนต้น - สถาบันพัฒนาชุมชนในโครงการ	1) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2) ตรวจสอบป้ายเตือนและสันดอนของความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	เดือนละ ๑ ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศูนย์ผลิตและจัดการขยะอันตราย จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาเรชั่น (ห้องจดทะเบียนอนาคต)
4. การเบนและแต่งต่อ พื้นที่ทาง	บ้านที่รื้อถอนเรียบร้อยจาก ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และซุ้มทางบริเวณใกล้เคียง	- ประดิ่นร่องรองเรียบ จากผู้พักอาศัย ในโครงการเบนซุ้มที่เก็บเสียง (ผังรับ) ร่องรองเรียบแมตต์ใน รูปที่ 20	- ร่วบรวมประเด็นร่องรองเรียบ ผ่อน เฟือง แมวหาบในกรอบที่บุบหินที่เกิดขึ้น	รายไตรมาส ๑ ปี รายเดือน	บริษัท ศูนย์ผลิตและจัดการขยะอันตราย จำกัด (มหาชน)



วันที่ 2565.....  
มกราคม

(นายวิช บุญเจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ผลิตและจัดการขยะอันตราย จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนรี ยมจะสมิตร)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กринแคร์ โคนเซ็ทแอนด์ จำกัด

ตารางที่ ๕ สรุปมาตรฐานตามมาตรฐานผลการรับประทานอาหารล้อม โครงการ ศุภารถ ลพบุรี อนุรักษ์ สถาบันภาษาเชิงเรียน ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระบบดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพพื้นที่สีเขียวในโครงการ	1) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	ตรวจสอบ 1 ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม
6. การจราจร	1) ทางเดินรถ และป้ายจราจร สาธารณะในโครงการ 2) ป้ายจราจร ริมถนน ทางเข้า-ออกโครงการ 3) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 4) ป้ายห้องน้ำชาย/หญิง และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง	- สภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจร สาธารณะในโครงการ - สภาพป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - สภาพถนนที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - สภาพห้องน้ำชาย/หญิง และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง	1) ตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 2) ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 3) ตรวจสอบการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 4) ติดตามประเมินจังหวะเรื่องร่องรอยเรียนและคาดคะานคิดเห็น  หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเรื่องนั้นๆ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว	ตรวจสอบ 1 ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม
7. การอำนวยความสะดวกสำหรับสูงนำ และลูกน้ำ	บ้าน โรงพยาบาล และบ้าน	- การทำราก เสียหาย หรือร้าวซึม และถังเก็บน้ำ	- ดูแลตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุดเสียหาย หรือร้าวซึมต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว	ตรวจสอบ 1 ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม

ลงนาม **นายวิวัฒน์ คงชลันดา** ว่าด้วย  
**SUTALAI PUBLIC COMPANY LIMITED**  
(นายวิวัฒน์ คงชลันดา)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)



ลงนาม **นายวิวัฒน์ คงชลันดา**.

(นายวิวัฒน์ คงชลันดา)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 5 สรุปมาตรฐานคิดตามครองสูบผลกรองหบทลลอม โครงการ ศูนย์การ ศูนย์เชิงแบบทดสอบ ของบริษัท ศูนย์เชิงแบบทดสอบ จำกัด (มหาชน) (ระบุต้นน้ำน้ำ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. ระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ข้างนอก	- การดูแลรักษาของระบบ	1) ติดตามตรวจสอบ ซ้อมเฝ้าระวังรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการติดต่อรักษา ข้อมูลระบบ	ตามคุณลักษณะของระบบ หรือตามกำหนดการ ตรวจสอบของระบบ บันทึกทุกวันและสรุป เป็นรายเดือน ตลอด ระยะเวลาปฏิบัติ	บริษัท ศูนย์เชิงแบบทดสอบ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาชุด (หลังจดทะเบียนอิควาชุด)
9. คุณภาพน้ำ	บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเสีย 1 ชุด	- วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการ บำบัดแล้ว โดยมีสารไม่มีต่อรักษา ตรวจวัด ปรกติ ของคุณภาพต่างๆ ค่า pH, BOD SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, Oil & Grease	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ตามประการของห้องพัฒนาการชัตติลและ สิ่งแวดล้อม เรื่องการทำหม้อต้มน้ำร้อนการระบาย น้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมประจำทางน้ำด้วย พ.ร. 2548 (ที่ 14)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติ ปีเดือนนี้การ (หลังจดทะเบียนอิควาชุด)	บริษัท ศูนย์เชิงแบบทดสอบ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาชุด (หลังจดทะเบียนอิควาชุด)



บริษัท ศูนย์เชิงแบบทดสอบ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนรี ยมมาสตี)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์เชิงแบบทดสอบ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 มกราคม 201/260

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ ศูนย์ผลิต ลดโลกร้อน ของบริษัท ศูนย์ผลิต (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)

ดุลภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความก้าว	ผู้รับผิดชอบ
10. การระบายน้ำ	ระบบห้วยระบายน้ำ	- สิ่งอุดตัน หรือการสะสมของตะกอน ดินหรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่จะกีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ให้ ทำการขุดออก หรือทำความสะอาดด้วย ห้องน้ำเพื่อบรรบด้วยพกน้ำ	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และบอฟกน้ำของ โครงการที่เป็นประจำฯ หากพบว่ามีสิ่งอุดตัน หรือ การสะสมของตะกอนหรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่จะกีด ขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ให้ทำการขุดออก หรือทำความสะอาดด้วย ห้องน้ำเพื่อบรรบด้วยพกน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ บ่อสำนักน้ำ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง	บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาเรชั่น (ห้องจดทะเบียนอนาคตฯ)
	ระบบห้วยระบายน้ำ และอุปกรณ์	- การทำงานของระบบระบายน้ำในแต่ละ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบระบายน้ำและ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามคู่มือ <sup>ที่ระบุไว้</sup> ประจำอุปกรณ์น้ำ	บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาเรชั่น (ห้องจดทะเบียนอนาคตฯ)
11. การใช้ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ โครงการ	- อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการให้อยู่ ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย - ป้ายเตือนระวังอันตราย บริเวณที่ต้องระวังอันตรายบริเวณ ที่ต้องห้ามอยู่ใกล้ไฟฟ้า	1) ดูแลตรวจสอบบุคลากรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี หากมีภาระจัดซื้อจ่ายรายหัว รับตำแหน่งนักเคมีเคมี รับตำแหน่งนักเคมีเคมี 2) ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณที่ต้อง <sup>ห้ามอยู่ใกล้ไฟฟ้า</sup> ให้อยู่ในสภาพดีไม่เสื่อมโทรม	เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามคู่มือ <sup>ที่ระบุไว้</sup> ประจำอุปกรณ์น้ำ	บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาเรชั่น (ห้องจดทะเบียนอนาคตฯ)



กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



จำกัด

นายพงษ์รุ่งรัตน์ ยมราชสวัสดิ์

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ของโครงการ ศูนย์ ลดพิษ ศูนย์ จ้าด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12. ภาระจัดการรบุบสอย	ห้องพักขยะรวมและห้องพักชั่วคราว	- ดูแลความสะอาด อารีย์พักขยะ ประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ	1) ตรวจสภาพและดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักขยะประจำชั้นและห้องพักขยะรวมของโครงการ 2) สำรวจห้องรบุบสอย	ทุกครั้งที่มีการเขียนรายชื่อผู้อยู่อาศัย ต่อวัน ประจำเวลาเปิด ต่อวัน	บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาเรชชู (หลังจัดทำเป็นเอกสารชุด)
	บ้านพักอาศัย / อาคาร แห่งสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง	- บริษัทและผู้เช่าห้องพักประจำบ้าน ห้องรบุบสอย และห้องพักขยะรวมของโครงการ	3) ตรวจสภาพปริมาณมูลฝอยที่มีการตักทิ้ง บริเวณห้องรบุบสอย และห้องพักขยะรวมของโครงการ	ทุกวันสอปเป็นรายชั่วโมง ตลอดระยะเวลาเปิด	บริษัทและผู้เช่าห้องพักประจำบ้าน
	โครงสร้างทางเดินเรือนจากผู้พักอาศัย	- บริษัทเดินสำรวจเรือนจากผู้พักอาศัย	4) ติดตามการประเเพนนิกงานดูแลความเรียบร้อยของร่องเรียนทั้งหมด ห้องรบุบสอย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด	บริษัทและผู้เช่าห้องพักประจำบ้าน
13. กារตಡและร่วง่ายนา	โครงสร้างและอาคาร ประจำบ้าน ของสร้างร่วง易于	1) เสภาพช่องโครงสร้างต้องมีความ แข็งแรง แข็งแรง อยู่ในสภาพดี ไม่มี หลักราก 2) ร่างรากบายน้ำล้นต้องมีสภาพ แข็งแรงไม่เสื่อม 3) ป้ายบอกความลึก ป้ายเตือนต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมเสื่อน	1) ตรวจสอบสภาพของโครงสร้างให้มีความ แข็งแรง แข็งแรง อยู่ในสภาพดี ไม่มีหลักราก 2) ตรวจสอบร่างรากบายน้ำล้นให้มีสภาพแข็งแรง ไม่เสื่อม 3) ตรวจสอบป้ายบอกความลึก ป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมเสื่อน	ตรวจสอปเป็นประจำ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา เปิด ต่อวัน	บริษัท ศุภลักษณ์ จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอิควาเรชชู (หลังจัดทำเป็นเอกสารชุด)



มกราคม 2565.....  
นายกรุงรัช บุญทรัพย์ ยมพลสินมติ  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศูนย์ จ้าด (มหาชน)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการผู้ดูแล
ดำเนินความปฏิบัติตาม การรับรองกับมาตรฐาน การซ่อมบำรุงจ้างภายนอก	4) สถานที่ตรวจสอบ และไฟฟ้า ต่อส่วนที่ต้องซ่อมบำรุง	4) สถานที่ตรวจทดสอบ ความสว่างของ แสงไฟ ไฟส่องทางที่ต้องซ่อมบำรุง	4) ตรวจสอบสภาพของหลอดไฟ ความสว่างของ แสงไฟ ไฟส่องทางที่ต้องซ่อมบำรุง	บริษัท ศุภสารยังคง (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม (ห้องจดทะเบียนอนาคต)
ดำเนินความปฏิบัติตาม การรับรองกับมาตรฐาน การซ่อมบำรุงจ้างภายนอก	1) อุปกรณ์ที่อยู่ชั่วคราว 2) อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการติดต่อใน กรณีฉุกเฉิน	1) ตรวจสอบอุปกรณ์ชั่วคราว เช่น ไฟฟ้าชั่วคราว ที่วางซึ่งพื้นที่อยู่อาศัย ไฟฟ้าสำหรับตั้งแต่ละ เพียงพอต่อการใช้งาน 2) ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการติดต่อใน กรณีฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือหากมีภัยเงียบ ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3) ป้ายแสดงชื่อปั๊ม 4) กำลังแสดงแรงดันน้ำ	1) ตรวจสอบอุปกรณ์ชั่วคราว เช่น ไฟฟ้าชั่วคราว ที่วางซึ่งพื้นที่อยู่อาศัย ไฟฟ้าสำหรับตั้งแต่ละ เพียงพอต่อการใช้งาน 2) ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการติดต่อใน กรณีฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือหากมีภัยเงียบ ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3) ตรวจสอบป้ายและสีสัน ป้ายบันทึกสำหรับ ผู้ใช้บริการระบุว่าอย่างไร ให้อยู่ในสภาพดีไม่ เสื่อมเสีย 4) ดูแลรักษาและตรวจสอบระบบประปาอย่างดี	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง
การควบคุมคุณภาพน้ำ ในส่วนภายนอก	4) สถานที่ตรวจทดสอบ และการรับประทานอาหาร	4) สถานที่ตรวจทดสอบ ความสว่างของ แสงไฟ ไฟส่องทางที่ต้องซ่อมบำรุง	- การเก็บตัวอย่างหอยนางรม 2 ถุง โดยเก็บ จากส่วนลึกและต่ำลงต้น ยังคงที่น้ำทึบเพื่อสร่วงว่ายน้ำ <sup>ดี</sup> มากที่สุด	บริษัท ศุภสารยังคง (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม (ห้องจดทะเบียนอนาคต)
การควบคุมคุณภาพน้ำ ในส่วนภายนอก	1) ปริมาณคลอรีนอิตรังค์เหลือ ผลลัพ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 2) ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และพัคโตลิก พอลิม (Fecal coliform Bacteria) 3) คุณภาพน้ำทางเคมี และเชื้อราพ ประจำอยู่	1) ปริมาณคลอรีนอิตรังค์เหลือ ผลลัพ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 2) ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และพัคโตลิก พอลิม (Fecal coliform Bacteria) 3) คุณภาพน้ำทางเคมี และเชื้อราพ ประจำอยู่	วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท ศุภสารยังคง (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม (ห้องจดทะเบียนอนาคต)

អូរត្រូវ 2565..

(นายวิรชัย จันทร์เจริญสูง)

CONSTITUTION

SUTALA  
PUBLIC COMPANY  
LIMITED

(ପ୍ରଦେଶୀ) ଶ୍ରୀ  
କୁଣ୍ଡଳ

ក្រសួងពេទ្យ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Wesley College

(ນາງຄົນຈົນວິໄລ ຍມະສົມຕ)

សិរីសាស្ត្រនៃ ជាក់ទាំងអស់

รับรองนักเรียน 204/260

ตารางที่ 5 สรุปมาตรฐานตามครุศาสตร์ของบริษัท ศุภารถ ลอดฟ์ สถานีบำบัดน้ำเสียจรัญ ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
14. สัญญาณวิทยุและโทรศัพท์	บ้านที่ใช้อาวุธยิงจากผู้พกอาชญาในโครงสร้างและซุ่มซ่อนไว้ใกล้เคียง	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนคลอเรนอีสระ - ความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความแข็งด่าง (Calcium hardness) - จลินทรีหรือตัวบ่งชี้คุณภาพที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia Coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) - กรดไซยาโนวิค (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - ออกซิเมเนีย (Ammonia) - ไนโตรات (Nitrate)	- วิธีการตรวจสอบ		
		- ปรับแต่งน้ำร่องอ่าวเรียน จ้าพื้นที่อยู่อาศัย ขวางด่าน (ผู้รับเรื่องร้องเรียนแสดงในรูปที่ 20)	- ร่วบรวมประเด็นเรื่องอ่าวเรียน เพื่อบรรบဏวน้ำทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายใน 1 เดือน	บริษัท ศุภารถ จำกัด (นางณัฐรี ยมมาศวีต)
				อาทิตย์	



มกราคม 2565

(นายกรีบ จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)

จำกัด

ตารางที่ 5 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศูนย์ผลิต สถานีบำบัดน้ำเสียเชิงรุก ของบริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความที่	ผู้รับผิดชอบ
15. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	บ. บ.ร. ณ บ.อ. ก.น และ บ.ส.ญ. ณ เต. อ. บ.ค. ก.ร. ห.ห.ม.ค. ท.ค.ด. บ.น. บ.ร. จำกัด	- อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงสร้างทั้งหมด ตามคู่มือของแต่ละอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงสร้างทั้งหมด ตามคู่มือของแต่ละอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ตามคู่มือการใช้งาน ของแตละอุปกรณ์	บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)/ บุคลากรของบริษัท (หลังจดทะเบียนอนาคต)
- ระบบจ่ายไฟสำรอง	ระบบจ่ายไฟสำรอง	- ระบบจ่ายไฟสำรองต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรองให้อยู่ในสภาพอย่างอันทุก 3 เดือน ต่อครึ่งเดือนเวลา เป็นครึ่งปี	อย่างอันทุก 3 เดือน ต่อครึ่งเดือนเวลา เป็นครึ่งปี	บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)/ บุคลากรของบริษัท (หลังจดทะเบียนอนาคต)
- ป้าย/เครื่องหมาย/ ทางหนี้ไฟ/ป้ายหนี้ไฟ	ป้ายเครื่องหมายแสดงทางหนี้ไฟ และทางหนี้ไฟและแหล่งเสียงทางหนี้ไฟที่ติดตั้งในอาคาร	- ป้ายเครื่องหมายแสดงทางหนี้ไฟ และแผ่นผู้แจ้งเหตุหนี้ไฟต้องอยู่ในสภาพดี เพื่อนำได้ใช้เจ็บเป็นเบื้องต้น	- ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายแสดงทางหนี้ไฟ และแผ่นผู้แจ้งเหตุหนี้ไฟต้องอยู่ในสภาพดี เพื่อนำได้ใช้เจ็บเป็นเบื้องต้น	ติดต่อและรายงาน ให้ทราบ 1 ครั้ง ต่อครึ่งเดือน เป็นครึ่งปี	บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)/ บุคลากรของบริษัท (หลังจดทะเบียนอนาคต)
- ความรุ่มของอุปกรณ์ติดเพลิง	- เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ - อุปกรณ์ติดเพลิงอื่นๆ	1) สามารถดับเพลิงชนิดมือถือ สามารถดับเพลิงชนิดอื่นๆ ตามอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และตรวจสอบใบปรับประกำกันซึ่งจะระบุช่วงเวลาที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้	1) ตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ สามารถดับเพลิงชนิดอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และตรวจสอบใบปรับประกำกันซึ่งจะระบุช่วงเวลาที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้	ติดต่อและรายงาน ให้ทราบ 1 ครั้ง หรือตามกำหนด ประจำปีครั้ง หากจำเป็นฯ ต่อครึ่งเดือน เป็นครึ่งปี	บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)/ บุคลากรของบริษัท (หลังจดทะเบียนอนาคต)



ผู้จัดทำแบบฟอร์ม

นายวิชช จันทร์รัตน์  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ศูนย์ผลิต จำกัด (มหาชน)


(นายวิชช จันทร์รัตน์ ยมมาศวิตร)

จำกัด

วันที่ 2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความดี	ผู้รับผิดชอบ
- สภาพบ้าน บ้านเด็กไฟ และ ทางเดิน	2) สถาพทั่วไปของบ้านสำราญเพื่อ การอนามัยและรองรับบ้านในบ้าน	2) สถาพทั่วไปของบ้านสำราญเพื่อ การดูแลพืชและระบบทดลองในบ้าน	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของบ้านสำราญเพื่อ การดูแลพืชและระบบทดลองในบ้าน	เต็มระดับ 1 ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ศุภารถยิ่งเจ้าตัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม (หลังจดทะเบียนอนาคตฯ)
- สภาพบ้าน บ้านเด็กไฟ และ ทางเดิน	บ้านเด็กไฟ แหล่งเสียงทางไฟ แสงถนนในโครงการ ที่เป็นส่วนหน้างานรถตับเพลิง ทางเดิน	- บ้านเด็กไฟ และแหล่งเสียงทางไฟ ไฟ ทางสีขาว กีดขวางการ เคลื่อนย้าย รวมถึงบริเวณเสียงทางไฟ รถตับเพลิงใช้ในการตับเพลิง โครงการ	- ตรวจสอบบริเวณบ้านเด็กไฟ และเสียงทางไฟ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการรักษาสิ่งของกีด ขวางการเคลื่อนย้ายรถตับเพลิง รวมถึง บริเวณเสียงทางไฟรถตับเพลิงที่ไม่สามารถ ภายในโครงการ	เต็มระดับ 1 ครั้ง <sup>*</sup> ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ศุภารถยิ่งเจ้าตัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม (หลังจดทะเบียนอนาคตฯ)
13. สังคมและเศรษฐกิจ	ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และบุคคลภายนอกได้เชิง รุปที่ 20	ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และการรักษาความสะอาดใน ชุมชน (ผู้รับบริการรักษาความสะอาดใน รุปที่ 20)	- ประเมินเรื่องรักษาความเรียบร้อย จากผู้พักอาศัย ชุมชน (ผู้รับบริการรักษาความสะอาดใน รุปที่ 20)	- ร่วมร่วงประทีนเรื่องรักษาเรียบร้อย เพื่อเป็นแนวทาง ในการปรับองค์ความต้องการให้เกิดขึ้น ทุก 6 เดือน	จัดทำสัญญาหรือองเรียน และขอเสนอแนะให้บุคคลที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และบุคคลภายนอกได้เชิง	ในกรอบที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการที่แตกต่างไปจาก รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานฯ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ ทำการศึกษาสำรวจตรวจสอบ	- ใช้วิธีการสำรวจอย่างต่อเนื่องหลักวิชาการและหลัก สิติพัฒนาและองค์กรที่ทราบสำราญ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ ดำเนินการทุกครั้ง <sup>*</sup> ก่อนที่จะทำการ เปลี่ยนแปลง	ดำเนินการทุกครั้ง <sup>*</sup> ก่อนที่จะทำการ เปลี่ยนแปลง	บริษัท ศุภารถยิ่งเจ้าตัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอุตสาหกรรม (หลังจดทะเบียนอนาคตฯ)	

มกราคม 2565.....  
 (นายกริชช์ จันทร์เจริญสุข)  
 (นายรังษี ภู่ว่องไว)  
 (นายวิรัช ศุภารักษ์ จำกัด มหาชน)  
 (กรรมการผู้มีอำนาจ)  
 (กรรมการบริหาร)  
 (กรรมการตรวจสอบ)



THE CONSOLIDATED

ตารางที่ 5 สรุปมติการตัด渣มหกรรมสังเวยาชลต้อง บริษัท ศุภารถ จำกัด สถาบันเชิงริบู ของบริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (รายละเอียด)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลลัพธ์ของ รวมทั้งในงานน้ำท่าม การ มีส่วนร่วมของประชาชน โดย ดำเนินการตามหลักวิชาการและหลัก สิทธิ พร้อมทั้งแสดงภาพตามงบด สำรองให้ชัดเจน</li> <li>- ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สังคมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้ครบ ปรับปรุงไปได้ไป</li> </ul>			

หมายเหตุ : บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน) (ก่อนจดทะเบียนออกหุ้น) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมาดการฯ ให้พัฒนาอย่างดีและรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในแผนผังพัฒนาชุมชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยเสนอรายงานเป็น 2 ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมาดการฯ ของทุกห้องแม่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีภาระทางการปฏิบัติความมุ่งมาดการฯ ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ให้เสนอภายในเดือนมิถุนายน ให้เสนอภายในเดือนกรกฎาคม และรายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมาดการฯ

มกราคม 2565

(นายวิชัย ว่องไวรัชญ์สุข)  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภารถ จำกัด (มหาชน)



นายณัฐนรี ยมยะสวีต)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เก็บเกินแคร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 208/260

# แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

## (ช่วงก่อสร้าง)

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



(นางณัฐนรี ยมสุมิต)

บุคลากรรวมด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 209/260

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ช่วงก่อสร้าง)  
โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีภาษีเจริญ

ผู้รับผิดชอบแผน : เจ้าของโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง

หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และใช้เวลานานอาจมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในระหว่างก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน จำเป็นต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้
- เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยสำหรับคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ

ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
1. เจ้าของโครงการ	ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ - จัดให้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิง - ติดตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ - ปฏิบัติตามหน้าที่ที่วางไว้ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ - ช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย
2. ผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง	ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ - กำกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - จัดเตรียมข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเข้าสู่ระบบดับเพลิง ดูแลอย่างบูรณาการ เป็นต้น

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมสุมิต)

บุคคลธรรมดายังไม่มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลตэнท์ จำกัด

ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และการอบรมต่างๆ</li> <li>- กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนในการปฏิบัติตามแผน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> </ul> <p>ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อแจ้งข่าว และขอความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>- ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้</li> <li>- ช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย</li> </ul>
3. เจ้าหน้าที่ จป.	<p>ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแล และตรวจสอบระบบดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li> <li>- ตรวจตราภายในพื้นที่ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างทราบ</li> </ul> <p>ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามหน้าที่ที่วางไว้ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>- ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้</li> </ul>
4. รปภ.	<p>ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจตราในส่วนที่อาจก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ</li> <li>- ดูแลพื้นที่ที่กำหนดเป็นตำแหน่งที่จอดรถดับเพลิงไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง</li> </ul> <p>ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้</li> </ul>
5. คนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงาน	<p>ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การอบรมดับเพลิงขั้นต้นสำหรับคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน การดับเพลิง</li> <li>- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟก่อนเริ่มปฏิบัติงาน</li> <li>- การอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน</li> </ul> <p>ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามหน้าที่ที่วางไว้ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย</li> </ul>

มกราคม 2565.....

(นายกฤษ จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวนหน้า 211/260



นายวิชัย คงมาศ

(นางณัฐนรี ยมยะสมิต)

บุคลากรมดผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

## แผนป้องกันและรับอัคคีภัย ประกอบด้วย

1. แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
  - แผนการจัดระบบป้องกันอัคคีภัย
  - แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
  - แผนการอบรม
  - แผนการตรวจสอบ
2. แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
  - แผนการดับเพลิง
  - แผนการอพยพหนีไฟ
3. แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
  - แผนบรรเทาทุกข์
  - แผนการฟื้นฟู

### 1. แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

#### 1.1 แผนการจัดระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ ป้ายแสดงทางหนีไฟ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งไม่ให้มีการจัดเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ยกเว้นเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น และควบคุมไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัสดุไวไฟ พร้อมทั้งจัดทำป้ายเพื่อแสดงพื้นที่อันตราย และห้ามทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 กำหนดไว้ นอกจากนี้ ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงของคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควัน เป็นต้น

สำหรับระบบป้องกันและรับอัคคีภัยของโครงการในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงงานโครงสร้าง ช่วงสถาปัตยกรรมและงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนแรก ช่วงงานตกแต่งภายในและงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

- ช่วงการขึ้นโครงสร้าง : โอกาสที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากสิ่งก่อสร้างในขณะนั้น ประกอบด้วย คอนกรีต และเหล็กเป็นส่วนใหญ่ และเชื้อเพลิงที่มีอยู่ได้แก่ ไม้แบบหล่อคอนกรีตซึ่งมีความหนา ต้องใช้เวลานานจึงจะลุกไหม้ นอกจากนี้ อาคารมีความชื้นเนื่องจากมีน้ำที่ใช้ปั๊มคอนกรีต โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและรับอัคคีภัยในช่วงขึ้นโครงสร้าง ดังนี้



กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารัถ จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

- จัดให้มีการใช้น้ำจากการระบบจ่ายน้ำชั่วคราวสำหรับก่อสร้างโดยแรงดันจากปั๊มสามารถจ่ายน้ำได้เท่ากับความสูงอาคาร ให้สามารถช่วยในการดับเพลิงได้ ซึ่งในการก่อสร้างขั้นตอนของการขึ้นโครงสร้างขั้นตอนนี้จะมีการใช้น้ำเพื่อบ่มคอนกรีต และทำความสะอาดคอนกรีตอยู่แล้ว
  - ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงใหม้และกระดิ่งแจ้งเหตุ (Alarm Bell) เพื่อส่งสัญญาณให้คนงานทราบ ได้ยินโดยทั่วถึงกันทุกบริเวณ
  - จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ติดตั้งไว้ที่ชั้นล่าง และบนอาคารที่ก่อสร้าง จำนวน 2 ถัง/ชั้น
  - ช่วงงานสถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนแรก : เป็นช่วงที่ทำผังภายนอกและภายในของอาคาร ในระหว่างนั้นงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกลจะเริ่มติดตั้งท่อ และอุปกรณ์ประกอบทั้งที่ผิวนอกอาคาร หรือที่เดินลอยใต้พื้นอาคาร โอกาสที่จะเกิดเหตุเพลิงใหม้เริ่มมีมากกว่าช่วงงานโครงสร้าง โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงงานสถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนแรก ดังนี้
    - จัดให้มีน้ำสำรองบริมาณ 400 ลิตร ทุก ๆ 5 ชั้น สำหรับใช้ในช่วงก่อสร้าง และเมื่อก่อตัวชั่วคราวทุกชั้นสำหรับใช้งาน ซึ่งจะมีน้ำเต็มถังตลอดเวลาจากการตั้งลูกloy โดยในช่วงก่อสร้างจะมีน้ำในระบบประปาตลอดเวลาจากการทดสอบแรงดันและการรั่วซึม ซึ่งสามารถนำมายืนยันการเกิดเหตุฉุกเฉินได้ และเมื่องานระบบดับเพลิงประจำชั้นซึ่งเป็นงานที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มงานก่ออิฐแล้วเสร็จ จะทำการต่อน้ำจาก riser น้ำประปาชั่วคราวจะถูกก่อสร้างเข้าไปในระบบ ซึ่งมีขนาดท่อน้ำและความดันที่สามารถช่วยในการดับเพลิงได้ และกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม้หลังจากงานระบบดับเพลิงประจำชั้นแล้วเสร็จ จะใช้ได้ทั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ และน้ำจากระบบดับเพลิงประจำชั้นในการดับเพลิง ซึ่งจะใช้ระบบดังกล่าวจนกว่างานระบบดับเพลิงจริงของอาคารจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ โครงการจะใช้ปั๊มน้ำเพื่อย้ายน้ำในการทำงานตลอดความสูงของอาคาร จนกว่าถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้าจะแล้วเสร็จ
    - จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ โดยติดตั้งไว้ที่ชั้นล่าง และบนอาคารที่ก่อสร้าง จำนวน 2 ถัง/ชั้น
    - ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงใหม้และกระดิ่งแจ้งเหตุ (Alarm Bell) เพื่อส่งสัญญาณให้คนงานทราบ ได้ยินโดยทั่วถึงกันทั่วอาคาร
  - ช่วงงานตกแต่งภายนอก และงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนที่ 2 : หลังจากที่งานระบบติดตั้ง งานเหนือฝ้าเสร็จเรียบร้อยและงานผนังอาคารแล้วเสร็จพร้อมทำ Finishing ซึ่งโครงการเป็นอาคารออย่างรุ่ม (อาคารชุด) อาคารประปาที่นี่มีค่าครองชีวิตน้ำค่อนข้างน้อย ส่วนภายนอกจะมีการตกแต่งฝ้าและห้องน้ำ ทำให้อิฐที่จะเกิดเพลิงใหม่จะทนอยู่ทั้งนี้ เมื่อถึงขั้นตอนการตกแต่งภายนอก งานระบบสาธารณูปโภคในอาคารในส่วนหลังคา จะติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งระบบดับเพลิงของโครงการสมารถใช้งานได้ตามที่กำหนดแล้ว โดยทางนี้จะประสิทธิภาพได้มาตรฐานระบบ
    - 
    - 
- มกราคม 2565.....  
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2565.....  
(นางณัฐนรี ยมมาสmit)  
บุคลากรกรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงงานตกแต่งภายใน และงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนที่สอง ดังนี้

- ถังเก็บน้ำดับเพลิง และมีการเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาจากแหล่งน้ำใช้ของโครงการ จะรับน้ำจากการประปาครบทุกสาขากำชีจีรัญ
- เมื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดัน (Jockey Pump) และเชื่อมต่อเข้ากับระบบบำบัดน้ำดับเพลิงไปยังตู้เก็บสายดับเพลิงส่วนใหญ่ของอาคารโดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล
- ท่อน้ำดับเพลิง (หอยืน) มีจำนวน 3 ชุด เพื่อส่งจ่ายน้ำไปยังตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวกระเจยน้ำดับเพลิง (Sprinkler) ที่ชั้นต่างๆ ของอาคารโดยติดตั้งครอบคลุมทุกชั้นตามที่กฎหมายกำหนด
- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 25
- มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ชั้นล่าง และบนอาคารที่ก่อสร้าง
- โครงการจะไม่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่จำเป็น ในการณ์ที่ต้องกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม และอยู่ห่างจากบริเวณที่จะเกิดประกายไฟ
- โครงการห้ามไม่ให้เก็บถังก๊าซหุงต้มไว้ในอาคารในระหว่างการก่อสร้าง ให้นำถังก๊าซหุงต้มออกจากพื้นที่ทำงาน หลังเลิกงานทุกรอบ
- ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงใหม่ และกระดิ่งแจ้งเหตุ (Alarm Bell) เพื่อส่งสัญญาณให้คนงานทราบ ได้ยินโดยทั่วถึงกันทั่วอาคาร

#### แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเป็นการสร้างความสนใจและความตระหนักรู้กับงานหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวัง และส่งเสริมเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงาน หลักการจัดทำแผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น

- การกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมณรงค์
- กำหนดหัวข้อที่จะรณรงค์ เช่น องค์ประกอบของการเกิดเหตุเพลิงใหม่ ผลที่เกิดจากเหตุเพลิงใหม่ การจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง
- กำหนดแผนงานหรือรอบเวลาในการจัดกิจกรรมการณรงค์

#### 1.2 แผนการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย

เป็นแผนการอบรมให้คนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของกับ ทราบถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ลดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ต่อว่าด้วยแผนการฝึกอบรม เช่น

มกราคม 2565.....  
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



นางณัฐนรี ยมสุมิต  
บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

- การอบรมดับเพลิงขั้นต้นสำหรับคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงาน
- การอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- การอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน

### 1.3 แผนการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบเป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและจัดตั้งต่อของเหตุที่จะเกิดเพลิงไหม้ และตรวจสอบบ้านได้หน้าไฟ/ทางหน้าไฟไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 กำหนดให้โดยเจ้าหน้าที่ จป. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ตรวจสอบรายภัยในพื้นที่ ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างทราบ โครงการจะกำหนดให้มีการตรวจสอบรายภัยในพื้นที่ก่อสร้างและบนอาคารแต่ละช่วงเวลา ดังนี้

- ก่อนเริ่มงาน : กำหนดให้เจ้าหน้าที่ จป. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบบ้านได้หน้าไฟ/ทางหน้าไฟไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- หลังเลิกงาน : กำหนดให้เจ้าหน้าที่ จป. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น พื้นที่เก็บเชื้อเพลิง สารเคมี และสารไวไฟ เป็นต้น เมื่อพบสิ่งผิดปกติต้องแจ้งต่อผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างรับทราบ เพื่อหาทางแก้ไข

- ช่วงกลางคืน หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ : กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนที่อาจก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ หากมีกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้รับแจ้งผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างทันที

#### การจัดทำแผน

1. ก่อนเริ่มงานและหลังเลิกงาน กำหนดให้เจ้าหน้าที่ จป. หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น พื้นที่เก็บเชื้อเพลิง สารเคมี และสารไวไฟ เป็นต้น เมื่อพบสิ่งผิดปกติต้องแจ้งต่อผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างรับทราบ เพื่อหาทางแก้ไข
2. ก่อนเริ่มงานจะต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ดับเพลิงภายในพื้นที่ ก่อสร้าง
3. หลังเลิกงานจะต้องปิดสวิตช์ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานทุกจุด
4. กำหนดระยะเวลาที่ตรวจสอบและส่งรายงานนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างทุกเดือน
5. ควรให้ รปภ. ค่อยตรวจสอบอยู่เป็นประจำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนที่อาจก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



มิชชัน สมมติ

(นางณัฐนรี ยมยะสุมิต)

บุคลากรด้วยมือสีเทาจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

2. แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ

2.1 แผนการดับเพลิง

2.1.1 การแจ้งเหตุ

ให้ผู้พบรหบณ์เห็นเหตุการณ์คนแรกตะโภนแจ้งเหตุ หรือโทรศัพท์หมายเลข.....แจ้งเจ้าหน้าที่ จป./ผู้ที่รับผิดชอบเข้าดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ

- กรณีดับเพลิงได้ ให้รายงานผลให้ผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างทราบ
- กรณีดับเพลิงไม่ได้ ให้ออกจากสถานที่เกิดเหตุ และรายงานผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง (โทรศัพท์หมายเลข.....) เพื่อตัดสินใจใช้แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

2.1.2 การดับเพลิงขั้นต้น

การดับเพลิงขั้นต้นในพื้นที่ก่อสร้าง จะแบ่งเป็นกิจกรรมหลักได้ 3 กิจกรรม คือ ช่วงงานโครงสร้าง ช่วงสถาปัตยกรรมและงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนแรก ช่วงงานตกแต่งภายในและงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

● ช่วงการขึ้นโครงสร้าง

- ผู้พบรหบณ์คนแรกส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใกล้ที่สุด
- ทำการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และหากว่าคักท่อไฟฟ้าอยู่ที่ไหนให้รีบสับคัตเอาร์ลงก่อน หรือแจ้งเหตุที่ รปภ. เวrayam เพื่อช่วยกันดับเพลิง
- ใช้น้ำจากระบบจ่ายน้ำชั่วคราวสำหรับก่อสร้าง เพื่อทำการดับเพลิง
- รายงานผลต่อผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง

● ช่วงงานสถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนแรก

- ผู้พบรหบณ์คนแรกส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใกล้ที่สุด
- ทำการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และหากว่าคักท่อไฟฟ้าอยู่ที่ไหนให้รีบสับคัตเอาร์ลงก่อน หรือแจ้งเหตุที่ รปภ. เวrayam เพื่อช่วยกันดับเพลิง
- ใช้น้ำจากระบบจ่ายน้ำชั่วคราวสำหรับก่อสร้าง เพื่อทำการดับเพลิง
- รายงานผลต่อผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง

● ช่วงงานตกแต่งภายใน และงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนที่ 2

- ผู้พบรหบณ์คนแรกส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใกล้ที่สุด
- ทำการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และหากว่าคักท่อไฟฟ้าอยู่ที่ไหนให้รีบสับคัตเอาร์ลงก่อน หรือแจ้งเหตุที่ รปภ. เวrayam เพื่อช่วยกันดับเพลิง
- ใช้ระบบดับเพลิงที่โครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อทำการดับเพลิง
- รายงานผลต่อผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ/บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมสมิต)

บุคลากรด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

### 2.1.3 การดับเพลิงขั้นรุนแรง

- หากไม่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ด้วยตัวเองให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (สายด่วน 199) สถานีดับเพลิงไกล์เคียง (โทรศัพท์หมายเลข .....)
- รายงานต่อผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างเพื่อให้สั่งการใช้แผนการอพยพและแผนการดับเพลิงต่อไป

บัญชีรายชื่อหน่วยงานติดต่อกันเกิดเหตุเพลิงไหม้

#### 1. หน่วยงานภายใน

ผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง  
โทรศัพท์หมายเลข .....  
วิทยุสื่อสาร .....

#### 2. หน่วยงานสนับสนุนภายนอก

สถานีดับเพลิงไกล์เคียง (ระบุ)	โทรศัพท์หมายเลข.....
สายด่วนสถานีดับเพลิง	โทรศัพท์หมายเลข.....
สายด่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โทรศัพท์หมายเลข 199
สถานีตำรวจนิพัทธ์(ระบุ)	โทรศัพท์หมายเลข.....
สถานพยาบาลในพื้นที่ (ระบุ)	โทรศัพท์หมายเลข.....
การไฟฟ้านครหลวง	โทรศัพท์หมายเลข.....
การประปาส่วนภูมิ	โทรศัพท์หมายเลข.....
อื่นๆ (ระบุ)	โทรศัพท์หมายเลข.....

## 2.2 แผนการอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนงานก่อสร้าง/  
ผู้ปฏิบัติงานในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ องค์ประกอบของแผนอพยพหนีไฟ ประกอบด้วย

1. หน่วยตรวจสอบจำนวนคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงาน
2. ผู้นำทางหนีไฟ
3. จุดนัดพบ/จุดรวมพล
4. หน่วยช่วยชีวิต
5. ยานพาหนะ

มกราคม 2565.....  
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....  
(นางณัฐนรี ยมสมิต)  
บุคลากรและผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ในแผนการอพยพจะถูกจัดทำขึ้นและซักซ้อมโดยผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในแผนจะกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนในการปฏิบัติตามแผน เมื่อเกิดเหตุบุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น

1. หน่วยตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบว่าได้อพยพหนี้ไฟอกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบถ้วน หรือไม่
2. ผู้นำทางหนี้ไฟ จะเป็นผู้นำทางอพยพหนี้ไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
3. จุดนัดพบหรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถที่จะรายงานตัวและทำการตรวจนับจำนวนได้
4. หากพบว่าคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานอพยพหนี้ไฟอกมาไม่ครบถ้วน หน่วยช่วยชีวิตและyanพานะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยเหลือคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างหรือในพื้นที่ที่เกิดเหตุ รวมถึงกรณีของคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานที่อกมาอยู่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม 休คุมดสติ หรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและyanพานะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อ yanพานะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล
3. แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนบรรเทาทุกชั้น และแผนฟื้นฟู

### 3.1 แผนบรรเทาทุกชั้น

ภายหลังการระเบิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบ บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยต้องดำเนินการดังนี้

การดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติการ
1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง
2. การสำรวจความเสียหาย	เจ้าหน้าที่ จป. /ผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบเพื่อรับคำสั่ง	ผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้างและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย	Fire Team/ ฝ่ายปฏิบัติการ
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต	Fire Team/ ฝ่ายปฏิบัติการ
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	เจ้าหน้าที่ จป. /ผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง
7. การช่วยเหลือสังเคราะห์ผู้ประสบภัย	ผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด	เจ้าหน้าที่ จป. /ผู้จัดการโครงการ/ผู้บริหารงานก่อสร้าง


มกราคม 2565.....  
  
 (นายกริช จันทร์เจริญสุข) บัญชี  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



### 3.2 แผนการพื้นที่

1. การขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย
2. การสำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ
3. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของผู้ประสบเหตุและคนงานก่อสร้างให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
4. ปรับปรุงช่องเมฆและสรรหาสิ่งที่สูญเสียคืนสู่สภาพปกติ
5. การประชาสัมพันธ์แจ้งสาเหตุการเกิดเหตุอัคคีภัยและแนวทางป้องกันในรูปแบบต่างๆ

หมายเหตุ : แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยนี้เป็นเพียงแนวทางในการดำเนินการ เจ้าของโครงการสามารถปรับปรุง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของตนเองให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง และต้อง จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเป็นประจำ และมีการปรับปรุงแผนฯ ให้มีความ เหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้ได้แผนฯ ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ก่อสร้าง



# แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

## (ช่วงเปิดดำเนินการ)

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ(บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน))



มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมสุมิต)  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 220/260

## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ช่วงเปิดดำเนินการ)

### โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีภาษีเจริญ

ผู้รับผิดชอบแผน : เจ้าของโครงการ (ในช่วงที่ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)/นิติบุคคลอาคารชุด  
(ภายหลังจดทะเบียนอาคารชุด)

#### หลักการและเหตุผล

โครงการออกแบบเป็นกลุ่มอาคารสูงที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก กิจกรรมการอยู่อาศัยอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดประกายไฟลุกไหม้หรือเกิดอัคคีภัยได้ เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การทิ้งกันบุหรี่ไม่ถูกที่ หรือการซ่อมแซมที่มีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ และลูกสามารถเป็นเพลิงไหม้ จึงจำเป็นต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงเปิดใช้อาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียห้องชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้
- เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานและผู้อยู่อาศัยในโครงการ

#### ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ

ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
1. เจ้าของโครงการ/ ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุด	ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ - จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด - ติดตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ - ปฏิบัติตามหน้าที่ที่วางไว้ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ - ช่วยเหลือองค์กรและผู้ประสบภัย
2. ผู้จัดการฝ่ายอาคาร	ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ - กำกับพนักงานทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - จัดเตรียมข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง และสถานพยาบาล เป็นต้น - กำกับหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนในการปฏิบัติตามแผน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ - เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานทุกฝ่ายเพื่อช่วยเหลือให้เพลิงสงบโดยเร็ว - เป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดับเพลิง - รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บริหารและเจ้าของโครงการ

มกราคม 2565.....

(นายกริช ชนทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



2565

นายธนรี ยะสมิต

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนเซ็ลเลนท์ จำกัด

ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
	<b>หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้</b> - ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ - ช่วยเหลือสังเคราะห์ผู้ประสบภัย
3. ฝ่ายซ่อมบำรุง/ ช่างประจำอาคาร	<b>ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้</b> - ควบคุมระบบไฟฟ้าและดับเพลิงของโครงการ - ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งในโครงการ <b>ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</b> - ดับเพลิงที่ไฟฟ้าในบริเวณที่จำเป็น <b>หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้</b> - ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
4. พนักงานโครงการ/ รปภ.	<b>ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้</b> - ตรวจสอบในส่วนที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้เป็นประจำ - ดูแลพื้นที่ที่กำหนดเป็นตำแหน่งของครัวดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิงไม้ไผ่ สิ่งกีดขวาง <b>ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</b> - อ่านข้อมูลทางวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้
5. เจ้าของร่วม/ ผู้อยู่อาศัย	<b>ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้</b> - ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง - อบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน - ตรวจสอบพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบเป็นระยะ <b>ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</b> - ปฏิบัติตามหน้าที่ทั่วไปในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

#### แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

1. แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
  - แผนการจัดระบบป้องกันอัคคีภัย
  - แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
  - แผนการอบรม
  - แผนการตรวจสอบ
2. แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
  - แผนการดับเพลิง
  - แผนการอพยพหนีไฟ
3. แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
  - แผนบรรเทาทุกข์
  - แผนการพื้นฟู

มกราคม 2565.....

(นายกริช จนทรัพเจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภालัย จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมสุมิต)

บุคลากรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

## 1. แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

### 1.1 แผนการจัดระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการฯ /นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัวอย่างระบบป้องกันอัคคีภัยที่สำคัญ เช่น

- แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) จะต่อ กับระบบตรวจจับและแจ้งสัญญาณทั่วทั้งพื้นที่ในอาคาร เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับตัวได้สามารถจับสิ่งผิดปกติได้ จะส่งสัญญาณมาที่แผงควบคุม เพื่อแจ้งตำแหน่งและสัญญาณเตือนภัยจะดังนี้
- ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual Station) มีการติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และกระดิ่งแจ้งเหตุ (Alarm Bell) เพื่อส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมและแจ้งเหตุไปยังบริเวณต่างๆ โดยมีการติดตั้งบริเวณบันได ST-1 และบันได ST-2 ทุกชั้น
- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เมื่อเครื่องทำงานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อส่งสัญญาณให้กระดิ่งแจ้งเหตุดังข้างต้น โดยมีการติดตั้งบริเวณชั้นจอดรถทุกชั้น และบริเวณห้องชุดพักอาศัย
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ทำหน้าที่ตรวจจับอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ ติดตั้งบริเวณห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องบริการเจ้าของร่วม ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า ห้องปั๊ม ห้องรปภ. ห้องแม่บ้าน ห้องออกกำลังกาย พื้นที่พักผ่อน ห้องพักผ่อน ห้องชุดพักอาศัย ห้องเครื่องลิฟต์ โถงทางเดิน โถงพักคอย โถงลิฟต์ โดยสาร และโถงลิฟต์ดับเพลิง
- ทางหนีไฟ/บันไดหนีไฟ/ประตูหนีไฟ
- พื้นที่หนีไฟทางอากาศ
- ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
- ระบบห่อเย็นและสายฉีดน้ำดับเพลิง ได้แก่ น้ำสำรองดับเพลิง ห่อเย็น ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงมือถือ และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC)
- หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler)
- ลิฟต์ดับเพลิง เพื่ออำนวยความสะดวกดับเพลิงของเจ้าหน้าที่
- การจัดเตรียมจุดรวมพล เพื่อพยุงผู้พักอาศัยและพนักงานไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการต้องดูแลรักษา ซ่อมบำรุง รวมถึงตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการทดสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ตามที่ระบุไว้ในสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควัน เป็นต้น



### 1.2 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในโครงการ สร้างความสนใจ และความตระหนัก และส่งเสริมเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานโครงการและผู้อยู่อาศัยในอาคาร หลักการจัดทำแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น

- กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมรณรงค์
- กำหนดหัวข้อที่จะรณรงค์ เช่น องค์ประกอบของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผลที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ การจัดเก็บวัสดุไวไฟ
- เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงค์ที่เหมาะสม เช่น กิจกรรม 5 ส การประกวด การจัดนิทรรศการ การจัดทำโปสเตอร์ ป้าย หรือการใช้สื่อต่างๆ เป็นต้น
- กำหนดแผนงานหรือกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เช่น แผนประจำปี หรือตามโอกาสสำคัญ

### 1.3 แผนการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย

เป็นแผนการอบรมให้พนักงานและผู้อยู่อาศัยในโครงการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกัน และสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ลดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ตัวอย่างแผนการฝึกอบรม เช่น

- การอบรมเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้นสำหรับฝ่ายซ่อมบำรุง/ ช่างประจำอาคาร, เจ้าของร่วม กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี หลังการเปิดใช้อาคาร และอบรมทุกๆ 3 ปี
- การอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง
- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเจ้าของร่วม
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟและซ้อมหนีไฟทางอากาศปีละ 1 ครั้ง
- การอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน

### 1.4 แผนการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบเป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและจัดตั้งต่อของเหตุที่จะเกิดเพลิงไหม้ โดยทำความเข้าใจกับพนักงานและเจ้าของร่วมให้ทราบข้อมูลเรื่องเชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และระบบหนีไฟภายในพื้นที่โครงการ การตรวจสอบจะต้องกำหนดให้พนักงานหรือเจ้าของร่วมมีหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นระยะ สำหรับช่างประจำอาคารต้องตรวจสอบพื้นที่ภายในโครงการและรายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้จัดการฝ่ายอาคารทราบ เช่น จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เชื้อเพลิงที่อาจดึงดูดจากไวไฟ ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น



## การจัดทำแผน

- กำหนดให้ช่างประจำอาคารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เช่น 釧รบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็นต้น โดยตรวจสอบเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือมีการชำรุดเสียหาย ต้องแจ้งต่อผู้จัดการฝ่ายอาคาร รับทราบเพื่อหาทางแก้ไข และซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ปกติ
- กำหนดให้ช่างประจำอาคารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงตรวจสอบความพร้อมของระบบดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงแบบมือถือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบหอยืนสายน้ำดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ระบบสปริงเกอร์น้ำ เป็นต้น โดยตรวจสอบเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือมีการชำรุดเสียหาย ต้องแจ้งต่อผู้จัดการฝ่ายอาคาร รับทราบเพื่อหาทางแก้ไข และซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ปกติ
- กำหนดให้ช่างประจำอาคารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงตรวจสอบความพร้อมของระบบหนีไฟ เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ กล่องไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ เป็นต้น โดยตรวจสอบเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ไม่ให้มีการตั้งวางสิ่งของกีดขวางเลี้ยวทางหนีไฟ หากพบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ ต้องแจ้งต่อผู้จัดการฝ่ายอาคาร รับทราบเพื่อหาทางแก้ไข และซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ปกติ
- จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุก ๆ 3 เดือน รวมถึงการซ่อมบำรุง และตรวจสอบปั๊มน้ำ สายท่อน้ำ และถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนดและเปลี่ยนน้ำยาตามวาระและอายุของน้ำยานั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ช่างประจำอาคารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงรายงานผลการตรวจสอบ จุดเสียงการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขซ่อมแซม นำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายอาคารภายหลังการตรวจสอบทุกครั้ง โดยดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน
- ให้ รปภ. คอยตรวจสอบภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบโครงการอยู่เป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในบริเวณที่อาจเป็นจุดเสียงก่อให้เกิดเพลิงไหม้

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)




2565.....

(นางณัฐรี ยมยะสมิต)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตัวอย่างขั้นตอนปฏิบัติตามแผนตรวจสอบ



มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมสุมิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตัวอย่าง แบบฟอร์มตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย

ที่	รายการ	จำนวน	ผลการตรวจตรา		การปรับปรุง/แก้ไข		หมายเหตุ
			เรียบร้อย	ชำรุด/ ใช้งาน ไม่ได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปรับปรุง/ แก้ไข	
1	ปลั๊กไฟต่างๆ						
2	กระติกน้ำร้อน						
3	คอมพิวเตอร์						
4	เครื่องปรับอากาศ						
5	สวิตซ์ไฟ						
6	ถังดับเพลิง						
7	อุปกรณ์ตรวจจับควัน						
8	อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน						
9	อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้						
10	หัวกระจา Yan'nida'ab เพลิง อัตโนมัติ						
11	ถังน้ำดับเพลิง						
12	ปั๊มน้ำดับเพลิง						
13	หัวดับเพลิง						
14	เส้นทางหนีไฟ						
15	ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ						
16	ลิฟต์ดับเพลิง						
17	จุดรวมพล						
18	อื่นๆ (ระบุ).....						

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจตรา

( )

ตำแหน่ง .....

วันที่ตรวจตรา .....

มกราคม 2565.....  
  
 (นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท สุภालัย จำกัด (มหาชน)

นายกริช จันทร์เจริญสุข  
 กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท สุภालัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 GCC GREEN CARE CONSULTANT CO., LTD.  
 จ. 2565 ลงวันที่ 21/01/2023  
 (นางณัฐนรี ยมสุมิต)

บุคลากรรวมตัวผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

## 2. แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ

### 2.1 แผนการดับเพลิง

#### 2.1.1 การแจ้งเหตุ

ให้ผู้พบรหีบเหตุการณ์คนแรกตะโงนแจ้งเหตุ หรือโทรศัพท์หมายเลข.....แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ

- กรณีดับเพลิงได้ ให้รายงานผลให้หัวหน้างานตามลำดับชั้น
- กรณีดับเพลิงไม่ได้ ให้ออกจากสถานที่เกิดเหตุ และรายงานหัวหน้างาน (โทรศัพท์หมายเลข.....) เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่รับเหตุเพลิงไหม้ หากยังดับเพลิงไม่ได้ ให้ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และรายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้จัดการฝ่ายอาคาร (โทรศัพท์หมายเลข.....) เพื่อตัดสินใจใช้แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รุนแรง

#### 2.1.2 การดับเพลิงขั้นต้น


- ผู้พบรหีบการณ์คนแรกทำการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และหากรู้ว่าค้าทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ที่ไหนให้รีบสับคัตเอาท์ลงก่อน หรือแจ้งเหตุที่ รปภ. เวรยาม เพื่อช่วยกันดับเพลิง
- ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำชั้นที่ใกล้ที่สุด
- กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้ปิดหน้าต่าง ประตู เครื่องปรับอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด

#### 2.1.3 การดับเพลิงขั้นรุนแรง

- หากไม่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ด้วยตัวเองให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (สายด่วน 199) สถานีดับเพลิงไกลีเดียง (โทรศัพท์หมายเลข.....)
- รายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สั่งการใช้แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพต่อไป
- หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา (เจ้าของโครงการ/ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด) จะต้องอยู่ที่จุดเกิดเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง



## ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้



มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท สุกala จำกัด (มหาชน)


รับรองจำนวนหน้า 229/260



นายณัฐนรี ยะมะสมิต

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

## ตัวอย่างแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง



### หมายเหตุ

1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง
2. การเกิดสาเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ต่างๆ เพียงเล็กน้อยให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดสาเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นและโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมช่วยสารหรือผู้อำนวยการดับเพลิงอาคาร
3. ผู้จัดการฝ่ายอาคารจะเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่ง
4. โครงการที่ระบุข้อผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ จะต้องถูกติดประยุกต์ให้เห็นผลบันดาลความต่อเนื่องไปสู่ตัวที่พร้อมทั้งชี้แจงประกาศให้ทุกคนทราบ
5. ผู้อำนวยการดับเพลิงจะต้องดำเนินการประชุมทีมในโครงสร้างของหน่วยงานต่อเนื่องเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเก็บบันทึกการประชุม

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
suralai public company limited

มกราคม 2565.....

นายณัฐนรี ยะสมิต

บุคคลธรรมด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งตามแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง

1. ผู้อำนวยการดับเพลิง

- เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อควบคุมให้เพลิงสงบโดยเร็ว
- เป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดับเพลิง
- รายงานผลการดับเพลิงให้มีต่อผู้บริหารสูงสุด

2. รองผู้อำนวยการดับเพลิง

- ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการดับเพลิงในกรณีไม่อยู่ เช่น
  - เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อควบคุมให้เพลิงสงบโดยเร็ว
  - เป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดับเพลิง
  - เป็นผู้ที่จารณาสั่งการให้แจ้งเหตุเพลิงใหม่
  - รายงานผลการดับเพลิงให้มีต่อผู้บริหารสูงสุด
- ทำหน้าที่บันทึกผลการประชุมในแต่ละครั้งและรายงานต่อกองคณะกรรมการ

3. ฝ่ายไฟฟ้า

- ดับหรือตัดไฟฟ้าในบริเวณที่จำเป็น

4. ฝ่ายปฏิบัติการ

- เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วย
- แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง
- แจ้งสถานีดับเพลิงเพื่อรับเพลิงไม้ให้ลูกลม

3.1 หน่วยควบคุมเครื่องจักร

- เข้าดูแลเครื่องจักรในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงใหม่
- ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงให้หน่วยดับเพลิง
- แยกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออก

3.2 หน่วยดับเพลิง

- เข้าดับเพลิงตามคำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

5. ฝ่ายสื่อสาร/ประสานงาน

- เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วย
- ติดต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อประสานงานในเรื่องต่างๆ

5.1 หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง

- เตรียมอุปกรณ์จัญเพลิง
- เตรียมรถเปลพยาบาล / ประสานหน่วยงานเพื่อขอการช่วยเหลืออย่างหนักในทางอากาศ
- ประสานงานกับศูนย์รวมข่าว / สื่อสารเพื่อกระจายเสียง

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

SUTALAI  
PUBLIC COMPANY  
LIMITED



(นางณัฐนรี ยมสุมิต)

บุคลากรด้วยมืออาชีพที่จัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

### 5.1.1 หน่วยช่วยชีวิต/คันหน้า

- ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเพื่อเข้าช่วยเหลือ/ค้นหาผู้ที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุเพลิงไหม้
- ลำเลียงคนที่เจ็บออก

### 5.1.2 หน่วยยานพาหนะ

- เตรียมรถและรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพื่อขนย้ายอุปกรณ์ดับเพลิง และอื่นๆ ที่จำเป็นรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ

### 5.1.3 พยาบาล

- เตรียมรถ เปลเพยบากาเพื่อส่งผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาล

### 5.1.4 ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร

- แจ้งข่าวสารคำสั่ง ข้อปฏิบัติที่ได้รับจากผู้อำนวยการดับเพลิงให้พนักงานทุกฝ่ายทราบโดยผ่านเครื่องขยายเสียง
- ติดตามสถานการณ์เพื่อกระจายเสียงหรือแจ้งทางโทรศัพท์ในแต่ละห้องชุด
- แจ้งให้ผู้จัดการฯ รับทราบถึงวันที่จะประชุมในแต่ละเดือน

### 5.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต
- ดูแลทรัพย์สินให้ปลอดภัย

บัญชีรายชื่อหน่วยงานติดต่อกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

#### 1. หน่วยงานภายใน

นิติบุคคลอาคารชุด  
โทรศัพท์หมายเลข .....  
วิทยุสื่อสาร .....

#### 2. หน่วยงานสนับสนุนภายนอก

สถานีดับเพลิงไกล์เคียง (ระบุ)	โทรศัพท์หมายเลข.....
สายด่วนสถานีดับเพลิง	โทรศัพท์หมายเลข.....
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โทรศัพท์หมายเลข 199
สถานีตำรวจนิ่นพื้นที่(ระบุ)	โทรศัพท์หมายเลข.....
สถานพยาบาลในพื้นที่ (ระบุ)	โทรศัพท์หมายเลข.....
การไฟฟ้านครหลวง	โทรศัพท์หมายเลข.....
การประปานครหลวง	โทรศัพท์หมายเลข.....
อื่นๆ (ระบุ)	โทรศัพท์หมายเลข.....

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

SURALAI  
PUBLIC COMPANY  
LIMITED

มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมยะสมิต)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

## 2.2 แผนการอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ องค์ประกอบของแผนอพยพหนีไฟ ประกอบด้วย

1. หน่วยตรวจสอบจำนวนเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
2. ผู้นำทางหนีไฟ
3. จุดนัดพบ/จุดรวมพลโครงการจัดให้มีจุดรวมพลขนาด 366 ตารางเมตร (ไม่นับพื้นที่โคนต้นไม้ยืนต้น) สามารถรองรับคนได้ประมาณ 1,464 คน ซึ่งสามารถรองรับผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ จำนวน 1,457 คน ได้อย่างเพียงพอรายละเอียดดังนี้
  - จุดรวมพลที่ 1 ขนาดพื้นที่ 220 ตารางเมตร รองรับได้ 880 คน (รองรับผู้พักอาศัย ชั้น 6-16 และชั้น 25 จำนวน 851 คน พนักงานร้านค้า จำนวน 10 คน และพนักงานของโครงการ จำนวน 15 คน รวมจำนวน 876 คนได้เพียงพอ หรือไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรต่อคน)
  - จุดรวมพลที่ 2 ขนาดพื้นที่ 146 ตารางเมตร รองรับได้ 584 คน (รองรับผู้พักอาศัย ชั้น 17-24 รวมจำนวน 581 คน ได้เพียงพอ หรือไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรต่อคน)
4. พื้นที่หนีไฟทางอากาศ ขนาด  $10 \times 10$  ตารางเมตร
5. หน่วยช่วยชีวิต
6. ยานพาหนะ

ในแผนการอพยพจะถูกจัดทำขึ้นและมีการซักซ้อมโดยผู้จัดการฝ่ายอาคารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในแผนจะกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนในการปฏิบัติตามแผน เมื่อเกิดเหตุ บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น

1. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
2. หน่วยตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบว่าได้อพยพหนีไฟออกมายานออกบริเวณที่ปลอดภัยครบถ้วน หรือไม่
3. หากพบว่าเจ้าของร่วม / ผู้อยู่อาศัยและพนักงานอพยพหนีไฟออกมากไม่ครบถ้วน หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร หรือในพื้นที่ที่เกิดเหตุรวมถึงการกรณีของเจ้าของร่วม / ผู้อยู่อาศัยที่ออกมากอยู่ จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อกหมัดสตี หรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

มกราคม 2565.....

นายกริช จันทร์เจริญ (ผู้อำนวยการ)  
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



นางณัฐนรี ยมสุมิต  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

แผนอพยพหนีไฟของโครงการ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. อพยพหนีไฟไปยังพื้นที่จุดรวมพลชั้นล่าง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่โครงการจัดเตรียมไว้บริเวณชั้นล่าง เพื่อตรวจสอบจำนวนเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย

2. อพยพหนีไฟไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ กรณีที่ไม่สามารถใช้บันไดหนีไฟเพื่อพยฟไปยังจุดรวมพลชั้นล่างได้ สามารถหนีไฟขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งมีพื้นที่หนีไฟบนดาดฟ้าขนาดพื้นที่ 10x10 เมตร มีทางเดินเชื่อมต่อกับบันไดหนีไฟ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานกองบินตำรวจเพื่อขอการสนับสนุนการช่วยเหลือโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การอพยพหนีไฟทางอากาศจะใช้ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถหนีไฟลงชั้นล่างได้เท่านั้น

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข) SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED


กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมมาสมิต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

## แผนการอพยพหนีไฟ



มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมยะสมิต)

บุคลากรดูแลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



แผนการอพยพหนีไฟทางอากาศ



มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมยะสมิต)

บุคลากรประจำหน่วยช่วยชีวิตค้นหาและรายงานผล  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

### 3. แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนบริหารทุกชั้น และแผนพื้นที่

#### 3.1 แผนบริหารทุกชั้น

ภายหลังการระงับเหตุเพลิงไหม้แล้ว จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบ บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยต้องดำเนินการดังนี้

การดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติการ
1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารอาคาร
2. การสำรวจความเสียหาย	ฝ่ายซ่อมบำรุง/ฝ่ายบริหารอาคาร
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบเพื่อรับคำสั่ง	ผู้จัดการฝ่ายอาคารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย	Fire Team
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต	Fire Team
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	ฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารอาคาร
7. การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย	ฝ่ายบริหารอาคาร
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด	ฝ่ายบริหารอาคาร/ฝ่ายซ่อมบำรุง

#### 3.2 แผนการฟื้นฟู

- การสร้างเคราะห์ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ โดยฝ่ายบริหารอาคาร เช่น การปฐมพยาบาล และการส่งต่อผู้ป่วย
- การขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย
- การสำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ
- เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
- ปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างใหม่ที่สูญเสียคืนสู่สภาพปกติโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารอาคาร และการเงินร่วมมือประสานงานกัน
- การประชาสัมพันธ์แจ้งสาเหตุการเกิดเหตุอัคคีภัยและแนวทางป้องกันในรูปแบบต่างๆ โดยฝ่ายบริหารอาคาร โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยนี้เป็นเพียงแนวทางในการดำเนินการ นิติบุคคลอาคารชุดสามารถปรับปรุง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของตนเอง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารจัดการของนิติบุคคล และต้องจัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการปรับปรุงแผนฯ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้ได้แผนฯ ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

มกราคม 2565.....

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)


กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565.....

(นางณัฐนรี ยมจะสมิต)

บุคคลธรรมดายุ่งสืบหรือจัดทำรายงาน  
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



รูปที่ 1 ผังบริเวณพื้นที่ซ่อมก่อสร้าง

รับรองจำนวนหน้า 238/260



มกราคม 2565

卷之三

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภากลัย จำกัด (มหาชน)



มกราคม 2565

(นางณัฐนารี ยมสุมิต)

The figure shows a detailed architectural floor plan of a house. The overall dimensions are indicated as 8.20m wide by 10.60m deep. Key rooms and their dimensions include:

- Living Room:** 4.65m wide by 2.95m deep.
- Kitchen:** 2.75m wide by 2.00m deep.
- Bath:** 1.50m wide by 1.50m deep.
- Bedroom:** 2.75m wide by 2.00m deep.
- Bedroom:** 2.75m wide by 2.00m deep.
- Bedroom:** 2.75m wide by 2.00m deep.
- Staircase:** Located between the kitchen and the bedrooms.

Other features include a central entrance hall, a circular staircase, and various windows and doors. The plan is labeled with letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, and numbers 80, 60, 40, 20, 10, 5, 3, 2, 1, 0.5, and 0.25.

A technical drawing showing a series of circular components arranged horizontally. Dimension lines indicate distances between specific features: 2.75, 0.30, 15.05, 8.20, and 3.80. Above the components, labels include '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', and '9'. Below the components, labels include '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', and '9'.

Architectural floor plan showing a building layout with 20 units (01 to 20) arranged in three rows. The plan includes room dimensions, furniture placement, and a red dashed line marking the building's footprint.

Key dimensions and labels:

- Unit 01: 6.10 x 12.00
- Unit 02: 6.10 x 12.00
- Unit 03: 6.10 x 12.00
- Unit 04: 2.10 x 12.00
- Unit 05: 2.10 x 12.00
- Unit 06: 2.10 x 12.00
- Unit 07: 4.30 x 12.00
- Unit 08: 4.30 x 12.00
- Unit 09: 4.30 x 12.00
- Unit 10: 4.30 x 12.00
- Unit 11: 4.30 x 12.00
- Unit 12: 4.30 x 12.00
- Unit 13: 4.30 x 12.00
- Unit 14: 4.30 x 12.00
- Unit 15: 4.30 x 12.00
- Unit 16: 4.30 x 12.00
- Unit 17: 4.30 x 12.00
- Unit 18: 4.30 x 12.00
- Unit 19: 4.30 x 12.00
- Unit 20: 4.30 x 12.00

The plan also shows various rooms, doorways, and a central staircase area.

Point	X	Y
1	7.50	7.50
2	5.35	7.50
3	5.35	5.35
4	5.35	5.35
5	5.425	5.425
6	5.425	5.425
7	5.40	5.40
8	5.40	5.40
9	5.40	5.40
10	4.880	5.40
11	4.880	5.40
12	4.880	5.40
13	4.880	5.40
14	5.40	5.40
15	5.40	5.40
16	5.40	5.40
17	7.80	5.40
18	7.80	5.40
19	7.80	5.40
20	7.80	5.40

ซึ่งงานไม่คงสร้าง ติดตั้งฯ ก็ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้า ให้ใช้วัสดุตามสัญญามิอันถูกต้อง ขนาด 0.64 มิลลิเมตรหรือสัดอันเทียบเท่าหรือเดียวกับ ความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (เนื่องจากงานบริเวณหน้าบ้าน เศรษฐกิจส่วนบุคคล ก็สามารถเลี้ยงลองได้)

รูปที่ 3 แมวกำแพงกั้นเสียงบ้านอาคารซึ่งงานโปรดังสร้าง

รับรองจำนวนผู้ 240/260


(พัฒนาการเพื่อสังคมไทย)

แมงป่องกันเสียง  
ผ้าใบ Mesh Sheet

มกราคม 2565 .....  
*นายกริช จันทร์เจริญสุข*  
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)



บุคลธรรมมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ คอนซัลแลนด์ จำกัด  
(นางณัฐนรี ยมสมิต)



### คุณภาพและ性能ของกันเสียง



มาตรฐาน

1 : 75

หมายเหตุ : Metal Sheet หนา 0.64 mm. หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถ  
ลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 18 dB(A)

คุณภาพและ性能ของกันเสียง  
มาตรฐาน

1 : 75




มกราคม 2565 .....

นายกริช จันทร์เจริญสุข

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)





- หมายเหตุ : \* <sup>1/</sup> โครงการมีการท้าประกันภัยตลอดช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง โดยครอบคลุมความเสียหายจากการก่อสร้างทั้งหมด หากพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ ซึ่งบริษัทประกันภัยจะให้เวลาในการประเมินความเสียหายประมาณ 3-7 วันทำการ (อ้างอิงจากเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่โครงการทำไว้กับบริษัทประกันภัย) และจ่ายเงินทดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หากเกินเวลาดังกล่าว โครงการจะจ่ายค่าชดเชยเยียวยาเบื้องต้น ร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายตามที่โครงการเห็นสมควรให้กับผู้ได้รับผลกระทบ และเมื่อบริษัทประกันภัยได้ประเมินค่าความเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการจะเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยรับจ่ายเงินชดเชยเยียวยาส่วนที่เหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตามกรมธรรม์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบระหว่างการดำเนินการของบริษัทประกันภัย
- <sup>2/</sup> ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)
- \*\* เป็นผู้สามารถติดต่อผู้แทนโครงการได้ที่ผู้ช่วยผู้จัดการก่อสร้างโครงการ โทรศัพท์ : สายด่วน 1720 , E-mail address : const\_3077@supalai.com เมื่อมีผู้รับเหมาแล้วจะแจ้งข้อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


### รูปที่ 6 ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบ (ระยะก่อสร้าง)





พื้นที่สีเขียว ๑ (คงเดิม)	1,530 ตร.ม. (คงเดิม) 1,457 ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียว ๒ (คงเดิม)	729.5 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียว ๓ (คงเดิม)	50 ตร.ม. (คงเดิม)
พื้นที่สีเขียว ๔ (คงเดิม)	364.75 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียว ๕ (คงเดิม)	50 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียว ๖ (คงเดิม)	344.2 ตร.ม. (คงเดิม 534 ตร.ม.)
หมายเหตุ : พื้นที่สีเขียวอย่างเดิมคงเดิม ๕๘๔.๗๕ ตร.ม. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดิน ๑ แห่งเดียวที่เพิ่มที่ดิน	
รือหันบันไดทางลาดคุณปิงภารกิจ	

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ	
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ	ศูนย์
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ	729.5
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ	532.5
ZONE 1	197
ZONE 2	217
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ ๕ (สระว่ายน้ำ)	296
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ ๒๔	287.5
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ ๒๕	1,530
รวมพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ	



บุคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายการน บริษัท กิริยาแคร์ คอนเซ็ลเลอร์ จำกัด  
มกราคม 2565

(นางณัฐรี ยมฉะสินธ)



ผู้แสดง พล.ท.ส.วิชัย วิชัยวานิช ๑  
มาตราส่วน 1 : 400

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ	
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ ๑ (คงเดิม)	1,530 ตร.ม. (คงเดิม) 1,457 ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ ๒ (คงเดิม)	729.5 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ ๓ (คงเดิม)	50 ตร.ม. (คงเดิม)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ ๔ (คงเดิม)	364.75 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ ๕ (คงเดิม)	50 ตร.ม.
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดินภารกิจ ๖ (คงเดิม)	344.2 ตร.ม. (คงเดิม 534 ตร.ม.)
หมายเหตุ : พื้นที่สีเขียวอย่างเดิมคงเดิม ๕๘๔.๗๕ ตร.ม. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มที่ดิน ๑ แห่งเดียวที่เพิ่มที่ดิน	
รือหันบันไดทางลาดคุณปิงภารกิจ	

มกราคม 2565

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)



KEY PLAN

กรรมการผู้มีอำนาจ บรษท ศุภาก

ຕາດາໄສເສດຖາຍະນະຢູ່ພົນທີ ໂມບືນຕາ ຊອງການ ZONE 1

សោរប៉ាកម្ម	ផ្លូវជាន់ខ្សែប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍	ទុងការណ៍	ទម្រង់	តិចប៉ុណ្ណោះ
	ស្រីមិន្ទំប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍			
	ស្រីមិន្ទំប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍			
	ស្រីមិន្ទំប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍			
	ស្រីមិន្ទំប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍			
	ស្រីមិន្ទំប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍			
	ស្រីមិន្ទំប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍			
	ស្រីមិន្ទំប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍			
	ស្រីមិន្ទំប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍	4 ពាក្យ	ទម្រង់	តិចប៉ុណ្ណោះ
	ស្រីមិន្ទំប៊ូតិករាយអភិវឌ្ឍន៍	3	5.00 គ.	34.93
	សាតិក <i>Salix babylonica</i>	1	5.00 គ.	12.13
	ជីប៉ា <i>Barringtonia acutangula</i>	1	6.00 គ.	17.17
	ហានង <i>Hornungia tomentosum</i>	18	5.00 គ.	288.84
	ហានម្រួល្រែង <i>Delonix regia</i>	1	6.00 គ.	17.57
	ទុនុយប៉ាកុង <i>Mimosa pudica</i>	24.00		370.64

ພາກອາຫາດ : ພັນຍາມສົງລາຍມະນາຄາມແນວໜີ

ຕារាងនៃទីតាំងរាយនប់ជិតពិនិត្យ នូវក្នុងក្រុង ZONE 2

ZONE 2 พื้นที่ 173.50 ตร.กม.					
ลักษณะพื้นที่	ต้นไม้ประจำพื้นที่	ความสูง	ขนาดพื้นที่	จำนวน	พื้นที่รวม
 ป่าดิบเขตร้อน	<i>娑羅子ไม้เขตร้อน/娑羅子ไม้เขตร้อน</i>	ต้น	ไร่	4	70.00
 หญ้า	<i>Salsix babylonica</i>	ต้น	ไร่	8	5.00
 หญ้าน้ำเขตร้อน	<i>Tabebuia aurea</i>	ต้น	ไร่	4	5.00
รวมพื้นที่ป่าไม้เขตร้อน				12.00	73.50

หมายเหตุ : พืชที่ผลิตยาวยาขึ้น (ไม่ยืนตัว) ในแบบ น้ำยาดูดจากหอยเป็นพืชที่ใช้สำหรับการจราจรและ

พื้นที่บริเวณภายนอก (ดินลava) 544.2 ตร.ม. (ตามจริง 534 ตร.ม.)
พื้นที่บริเวณภายนอก (ดินลava) 729.5 ตร.ม. (ตามจริง 728.5 ตร.ม.)
** พื้นที่บริเวณภายนอก (ดินลava) 1,530 ตร.ม. (ตามจริง 1,457 ตร.ม.)

พิจิราษัย 2565

(ນາງຜົ່ນຈັກ  
ຢມະສມິດ)



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานฯ บริษัท กринแคร์ คอมเพลนท์ จำกัด

ຮູບທີ ១ ຜັດແສດງມີຍິນຕົນໜ້າທີ 1

รับรองจำนวนหน้า 246/260

ເຄີຍຫຼາຍຂອງລັດໄຫວ້າ ໂພນ ລົມ ແລະ ສູງລາງ ZONE 1

ZONE 1 ដែល សម្រាការា	តម្លៃប្រអប់ ក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាជាតិ/តម្លៃការងារអភិវឌ្ឍន៍	ចាប់បី/ការងារ	តម្លៃប្រអប់ ក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាជាតិ
គិតិស្សាហម <i>Ruellia simplex C. Wright.</i>	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.40 ម.	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.40 ម.	54.1
កាបមូលមេគ្រុមឈុំ <i>Tradescantia spathacea Stearn.</i>	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	30.8
ឲើិនីស <i>Neomarica longifolia (Link &amp; Otto) Spreng.</i>	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.40 ម.	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.40 ម.	18.3
កម្រិតុកកណែ <i>Melampodium divaricatum</i>	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	9.2
អុគ្គិស្សាហម <i>Melampodium divaricatum</i>	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	34.5
បានម៉ោងស្ទើសរោគ <i>Turnera subulata Sm.</i>	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	26.8
តេរងស្រីទឹនបិន <i>Chlorophytum comosum vittatum</i>	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	ខ្លួន 0.20 ម./ការងារ 0.20 ម.	14.6
ឲើសាការី <i>Ficus annulata</i>	—	ខ្លួន 2.00 ម./ការងារ 0.40 ម.	27.1
អង្គមស្រីលិត្តី <i>Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.</i>	—	—	304.5
អង្គមស្រីកំរែង <i>Cyperus hyssopifolia Kunth.</i>	ខ្លួន 0.25 ម./ការងារ 0.20 ម.	ខ្លួន 0.25 ម./ការងារ 0.20 ម.	12.6
ទូរសព្ទ			532.50



มกราคม 2565 .....

กานต์ ใจดี

(นางณัฐนรี ยมสุวิท)


บริษัท กันเนคต์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
GATEWAY CARE CONSULTANT CO., LTD.


 <b>ສະຖານະ</b> <b>ສຸກະພັບ ວິວກາດ ແລະ ນາງຄານ ເຊີ່ມ</b> <b>ສະຖານະ ສຸກະພັບ ວິວກາດ ແລະ ນາງຄານ</b> <small>ຕະຫຼາມ ບັນຍາ ດັວກໂນໂນ ໂດຍ ດັວກໂນໂນ ດັວກໂນໂນ</small>	<b>ພົມເທົ່າລືບອົບປະກິດ ເຊີ່ມ</b> <b>ພົມເທົ່າລືບອົບປະກິດ ເຊີ່ມ</b> <small>ພົມເທົ່າລືບອົບປະກິດ ເຊີ່ມ</small>	<b>729.5 ຕິດມູນ</b> (ຄົມມະນາຄົມ 728.5 ຕິດມູນ) <b>1,530 ຕິດມູນ</b> (ຄົມມະນາຄົມ 1,457 ຕິດມູນ)
<small>ກົດລົງທະບຽນ</small> <small>ກົດລົງທະບຽນ</small> <small>ກົດລົງທະບຽນ</small>	<small>ກົດລົງທະບຽນ</small> <small>ກົດລົງທະບຽນ</small> <small>ກົດລົງທະບຽນ</small>	<small>ກົດລົງທະບຽນ</small> <small>ກົດລົງທະບຽນ</small> <small>ກົດລົງທະບຽນ</small>

ជំនាញលេខទី១ ដែលបានរកឃើញថា




บุคคลธรรมชาติมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ จำกัด





มกราคม 2565

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

ZONE 1  
217 ตรามงคล  
ชั้น 5

ตารางเมตรที่ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน	
พื้นที่ใช้สอย	ตราม.
พื้นที่ใช้สอยห้องนอน	729.5
พื้นที่ใช้สอยห้องน้ำ 5 (ห้องน้ำ燕尾)	217
พื้นที่ใช้สอยห้องน้ำ 24	290
พื้นที่ใช้สอยห้องน้ำ 25	287.5
รวมพื้นที่ใช้สอยห้องน้ำครัวเรือน	1,530

## ตารางเมตรของบ้านชั้น 5

ลักษณะ	ชนิดไม้บานบานไม้สักสีเขียว	ขนาด/หน้างบบานบาน	พื้นที่ใช้สอย
ครุฑ์ไม้	ต้นไม้บานบานไม้สักสีเขียว/ต้นไม้บานบานไม้สักสีเขียว	ยาว 4.90 เมตร กว้าง 0.40 เมตร	10
กาปะหอยเมฆมีดีด	Tradescantia spathacea Stev.	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.20 เมตร	9.5
กระซิมวง	Melampodium divaricatum	กว้าง 0.15 เมตร ยาว 0.20 เมตร	66.7
อุดรีย์ตามาโน	Melampodium divaricatum	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.20 เมตร	13.9
เศรปูรีชือบิน	Otolarophyllum conosum vittatum	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.20 เมตร	5.2
หญ้าบานบานเมย	Zoysia matrella (L.) Merr.	—	111.7
รวมพื้นที่			217.00


๕๙๗๖๒๘๔๕ ชั้น 5 217 ตราม. คิล.ปี 14.18 % บานบานไม้สักสีเขียว  
๕๙๗๖๒๘๔๕ ตราม. 1,530 ตร.ม.

มกราคม 2565

(นางณัฐนรี ยมยะสวัสดิ์)



ผัง ๑๘๐๘๘๘ ๒๖๘ ๑๘๐๘๘๘ ๕  
มาตราส่วน 1 : 250  
20



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายการงาน บริษัท กฤษณะร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้มีสิทธิจัดทำรายการงาน	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา
บริษัท กุลสัมภ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท กุลสัมภ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท กุลสัมภ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท กุลสัมภ์ จำกัด (มหาชน)
โครงการ บ้านเดี่ยว ขนาด 25 ชั้น	ก่อสร้าง ขนาด 25 ชั้น 3354 ตร.ม. บานบานไม้สักสีเขียว	ก่อสร้าง ขนาด 25 ชั้น 3354 ตร.ม. บานบานไม้สักสีเขียว	ก่อสร้าง ขนาด 25 ชั้น 3354 ตร.ม. บานบานไม้สักสีเขียว
ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา


ZONE 2  
127 ต่าครามมุมตัด

มกราคม 2565 .....  
(นายกฤษ จันทร์เจริญสุข)

พ.ร.บ.  
ฉบับที่ ๑๗.



กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภลักษย จำกัด (มหาชน)




KEY PLAN  
Scale 1:24

มกราคม 2565 .....

(นางณัฐนรี ยมมาลวิช)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท กรีนแคร์ คอนโดแลนด์แทท จำกัด



6  
7

ตารางสรุปพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการ		
พื้นที่สีเขียว	พื้นที่สีเขียว	พื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียว 5 (สวนภายใน)	217	
พื้นที่สีเขียว 24	296	
พื้นที่สีเขียว 25	287.5	
รวมพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการ	1,530	

ตารางแสดงรายละเอียด ไม้พุและไม้เถา ปี 24

พื้นที่สีเขียว	ชนิดไม้พุไม้เถาไม้เถา semi/ไม้เถาขนาดใหญ่	ขนาด/พื้นที่	พื้นที่สีเขียว
รuellia simplex C. Wright.	พ. 0.50 ม./พื้นที่ 0.40 ม.	19.8	
Nerium oleander L.	พ. 0.30 ม./พื้นที่ 0.20 ม.	11.5	
Turnera subulata Sm.	พ. 0.30 ม./พื้นที่ 0.20 ม.	19	
Gardenia carinata Wallich.	พ. 0.30 ม./พื้นที่ 0.20 ม.	25.6	
Josminum	พ. 0.30 ม./พื้นที่ 0.20 ม.	17.8	
Zoysia matrella (L.) Merr.	-	202.3	
รวมพื้นที่		296.00	

พื้นที่สีเขียว ปี 24 296 ตร.ม. คิดเป็น 19.34 % ของพื้นที่สีเขียวโครงการ  
\*\* พื้นที่สีเขียว ปี 24 1,530 ตร.ม.


แบบแปลน ไม้พุและไม้เถา ปี 24  
มาตราส่วน 1:250

0 5 10 20

พื้นที่สีเขียวและไม้เถา		จำนวน	พื้นที่สีเขียว	พื้นที่ไม้เถา	หมายเหตุ
พื้นที่สีเขียว 5 (สวนภายใน)	พื้นที่สีเขียว 24	296	296	0	
พื้นที่สีเขียว 25	พื้นที่สีเขียว 25	287.5	287.5	0	
พื้นที่สีเขียว 24	พื้นที่สีเขียว 24	17.8	17.8	0	
พื้นที่สีเขียว 25	พื้นที่สีเขียว 25	202.3	202.3	0	
รวมพื้นที่	รวมพื้นที่	1,530	1,530	0	



ZONE 1  
287.5 ຕາດການມີຕະຫຼາດ



# มกราคม 2565

## กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท สุภารัตน์ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565 . . . . .  
*Dear family,*  
บริษัท ก.ศ. จำกัด  
G.C.C.  
Gulf Chemical Co., Ltd.

บุคคลธรรมชาติมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท กринแคร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ຄະດາຈຳຄຸປໍເພີ້ມທັງອິນເຕີເກົງ	ຄະດາຈຳ
ພິບທີສືບີຍາ	ພິບທີສືບີຍາ
ພິບທີສືບີຍາຕົ້ນລາຍ	729.5
ພິບທີສືບີຍາຕົ້ນ 5 (ສົດຈະໝັ່ງ)	217
ພິບທີສືບີຍາຕົ້ນ 24	298
ພິບທີສືບີຍາຕົ້ນ 25	287.5
ດຳນັກຕົ້ນສືບີຍາທັງໂຄດຮາກ	1530

ສັນກົດ	ກະຊວງ/ເພດທຸກ	ຕິດຕັ້ງ(ຄົມ)
ຫອມສັງລາຍ <i>Ruellia simplex C. Wright.</i>	ບໍລິສັດ/ເກົ່າ	0.50 ມ/ກະຕົມ 0.40 ມ
ກາປາຫຍຸແຄຣມເຮັດ <i>Trodescentia spathacea Steyer.</i>	ບໍລິສັດ/ເກົ່າ	0.30 ມ/ກະຕົມ 0.20 ມ
ໄມຣີສ <i>Neomarica longifolia (Link &amp; Otto) Sprague.</i>	ບໍລິສັດ/ເກົ່າ	0.50 ມ/ກະຕົມ 0.40 ມ
ກົຈົກມາໂກນ <i>Melampodium divaricatum</i>	ບໍລິສັດ/ເກົ່າ	0.15 ມ/ກະຕົມ 0.10 ມ
ພູມຂື້ມະນາ <i>Melampodium divaricatum</i>	ບໍລິສັດ/ເກົ່າ	0.50 ມ/ກະຕົມ 0.40 ມ
ພູມກາງລາມຍະ <i>Zoysia matrella (L.) Merr.</i>	—	22.6
		187.9
ລວມທີ່		287.50

พืชที่ผลิตปีน 25	287.5	ตัน/ไร่	คิดเป็น	18.79 %	ของพืชที่ผลิตขึ้นในเดือนกรกฎาคม
* พืชที่ผลิตขึ้นในเดือนกรกฎาคม	1530	ตัน/ไร่			


ຝ່າມພູ ແລະ ມຸຄລຸມດິນ ຂົນ 25  
ມາຕຮາສັນ

0  
10  
20

This figure shows an architectural floor plan of a building section. The plan includes several rooms and outdoor areas. Key features include:

- Rooms:** A large central room labeled "ห้องน้ำส่วนตัว" (Private bathroom), a room labeled "ห้องลิฟต์" (Lift room) containing a lift symbol, and a room labeled "ห้องลิฟต์" (Lift room) containing a lift symbol.
- Dimensions:** Internal dimensions are indicated by dashed lines, such as 1.70, 1.30, 5.89, 4.27, 1.00, 4.16, 1.00, 4.71, 1.00, 4.71, 1.00, and 7.36. External dimensions are shown along the perimeter.
- Labels:** Labels in Thai provide context for the spaces, such as "ห้องน้ำส่วนตัว" (Private bathroom), "ห้องลิฟต์" (Lift room), and "ห้องน้ำสาธารณะ" (Public bathroom).
- Other:** A circular arrow with the number "6" indicates a clockwise flow or sequence.

รูปที่ 15 ผังแสดง “เมืองและไม้คลุมดินชนิดที่ 25



ຮູບທີ 16 ຮູບດັບພະທິສີເຊິ່ງວາ 1, 2 ແລະ 3 (ຫຼັມທີ 1)

รับรองจำนวนหน้า 253/260



มกราคม 2564

ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରକାଶନ  
(ବ୍ୟାଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟ)

256

卷之三




กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภากลั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภាណิย จำกัด (มหาชน)


บุคลธรรมดา

รายงาน บริษัท กีรินแคร์ คห

The logo consists of a circular emblem containing a stylized key shape, with the words "KEY PLAN" written vertically next to it.







หมายเหตุ : \* 1) ในช่วงแรก (ก่อนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด) เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ/  
แก้ไขปัญหา/ การซดเซยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ภายหลังจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
แล้วเป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด

2) กรณีได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด ทิศทางลม และสัญญาณวิทยุ / โทรศัพท์ ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะลงทะเบียนอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี และเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ซดเชียหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่ห้อง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการห้องหมอด (ถ้ามี)

รูปที่ 20 ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลักดันหน้าที่  
ที่ดีของบุคลากรทางการศึกษา (ระดับต้นมัธยมศึกษา)

มกราคม 2565.....  (นายวิวัฒน์) มกราคม 2565

(นายกรัฐฯ จันทร์จริยาฯ)

22nd Sept.

## (นางณัฐนภา อะมະสุมิตร)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ศุภालัย จำกัด (มหาชน)

