



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไฟลิน
แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27
ของบริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ที่ตั้งโครงการ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 แหล่งไฟลิน

ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 5
19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การมอบอำนาจ เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังนั้นสือมอบอำนาจที่แนบ

เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

จัดทำโดย

บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

มกราคม 2565

สำเนา



UAE
UNITED ANALYST AND ENVIRONMENTAL
CONSULTANT COMPANY LIMITED

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการพัฒนาปีต่อเรียบแหล่งไฟลิน
 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 ของบริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาปีต่อเรียบแหล่งไฟลิน แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 ของบริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ประกอบด้วย

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไปในการดำเนินงานของโครงการ	2/144
ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเจาะสำรวจปีต่อเรียบ	3/144
ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการติดตั้งโครงสร้างในทะเลเพื่อการผลิตปีต่อเรียบ	33/144
ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเจาะหลุมผลิตและการเดรียมหลุมผลิต	56/144
ตารางที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตปีต่อเรียบ	82/144
ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะหลังการเจาะสำรวจ ปีต่อเรียบของโครงการฯ	109/144
ตารางที่ 7 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการเจาะหลุมผลิตและการเดรียมหลุมผลิต (ระหว่างการเจาะหลุมผลิตปีต่อเรียบ) ของโครงการฯ	119/144
ตารางที่ 8 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะหลังการเจาะหลุมผลิต ปีต่อเรียบของโครงการฯ	120/144
ตารางที่ 9 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการผลิตปีต่อเรียบของโครงการฯ	128/144

ท่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นายชาทิตย์ ห้วยแหงษ์ทอง) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด	หน้า 1/144 26 มกราคม 2565	 นางสาวพัทรณันท์ พิเคราะห์ทั้งาน ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด
---	------------------------------	--

ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไปในการดำเนินงานของโครงการ

มาตรการทั่วไปในการดำเนินงานของโครงการ

- นำรายละเอียดในมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดในเงื่อนไขสัญญารับดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทผู้รับเหมา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
- รายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อกรรมการเพลิงธรรมชาติ (ชช.) ในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ โดยผู้รับสัมปทานจะต้องติดต่อกันและแจ้งรับเรื่องกับผู้ร้องเรียนโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและการบังกันการเกิดช้า
- ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีได้น้า ผู้รับสัมปทานจะต้องหยุดดำเนินโครงการฯ ทันที และรายงานกรรมการเพลิงธรรมชาติ เพื่อประสานขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ หากพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งโบราณคดีได้น้าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้รับสัมปทานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการเบ็ดเตล็ดโครงการฯ หรือมาตรการบังกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งกรรมการเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณา ดังนี้
 - หากกรรมการเพลิงธรรมชาติ เห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสารสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และ ให้กรรมการเพลิงธรรมชาติ รับจดแจ้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ
 - หากกรรมการเพลิงธรรมชาติ เห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสารสำคัญในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้กรรมการเพลิงธรรมชาติ จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ หรือมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงมาตรการ ดังกล่าว และเมื่อโครงการฯ หรือกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ หรือมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว ให้กรรมการเพลิงธรรมชาติแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย

 นายชาติเดย์ ห้วยหนึ่ง (ท่อง) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด	หน้า 2/144 26 มกราคม 2565	 นางสาวพัทธนันท์ พิเคราะห์งาน ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด
---	------------------------------	---



ตารางที่ 2 มาตรฐานรับรองกันและแก้ไขผลการทดสอบต่อมาตรฐานของโครงการฯ ระยะการเจ้าสำราญปฏิรูปสีลม

ประจำเดือน	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการรับรองกันและแก้ไขผลกระทบต่อมาตรฐานของโครงการฯ	ชื่อผู้ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำทะเล แม่น้ำ คุณภาพดินและดินดิบ, พืชพรรณและเธร (ต่อ)	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการรับรองกันและแก้ไขผลกระทบต่อมาตรฐานของโครงการฯ	ผู้รับผิดชอบ	
2.3 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการระบบที่ อาจมีภัยต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาความสะอาดของน้ำเสีย	2.3.1 เรียกเข้ามาตรวจสอบต่อ 400 ตันกรองสกปรกที่ การย่อยน้ำมัน (Oil Filtering Equipment) เพื่อยับยั้งไม่เป็นไป ตามมาตรฐานของเรือ (Bilge) และนำจ้าห้องเครื่อง กำนันระบาย ลงสู่แหล่งธรรมชาติอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน MARPOL 73/78 และ ^{กำหนดวันที่ 34 พ.ศ. 2551}	บริษัท เจริญรุ่ง ประเทคโนโลยีไทยสำราญ และการจัดการฯ จำกัด		
	2.3.2 กำหนดจัดตั้งตู้กรองน้ำมันในห้องเครื่อง ให้สามารถได้ตามมาตรฐาน Equipment เพื่อยับยั้งไม่ให้ไปสู่แหล่งน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตมาก ที่สุด ตามที่ขอ ก่อสร้างโดยใช้มาตรฐาน MARPOL 73/78 และกำหนดวันที่ 34 พ.ศ. 2551	บริษัท เจริญรุ่ง ประเทคโนโลยีไทยสำราญ และการจัดการฯ จำกัด		

บริษัท เจริญรุ่งประเทคโนโลยีไทยสำราญ และการจัดการฯ จำกัด ประจำเดือน (นายชาติชาย พ่วงพงษ์คง)	อนุมัติ ผู้รับผิดชอบ	ERI ERI-Siam Co.,Ltd.
บริษัท เจริญรุ่งประเทคโนโลยีไทยสำราญ และการจัดการฯ จำกัด ประจำเดือน พ.ศ. 4/144 26 มกราคม 2565	อนุมัติ ผู้รับผิดชอบ	(นางสาวพัชรินทร์ พิตรະพัชร) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท เจริญรุ่ง-สยาม จำกัด

มาตรากรรบของแหล่งแก้ไขผลประโยชน์ทางสังคมและต้องมีการดำเนินงานของโครงสร้างฯ ระยะการเจ้าสำราญจึงต้องเรียบง่าย

(ବ୍ୟାକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ)

საქართველო

(၁၈၄၃ခုနှစ်တော်မြို့ရွှေပြည်တော်

ปริญญา ปริญญา - สุยาดา จำกัด

26 มกราคม 256
หน้า 5/144

(၁၂) မြန်မာနိုင်ငြချေမှု အမြတ်

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

၁၆၃

ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อองค์กรและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรฯ ระยะการเร่งเจ้าสำนักฯ จังหวัดราชบุรี

มาตราไว้การน้อมถวายเป็นพิรุณแล้วแก่พระบรมราชโองการ สำหรับการดำเนินงานของโครงสร้าง ระบบราชการ สำหรับภารกิจที่ 2

<p>กิจกรรมที่ ๒</p> <p>ผู้รับสอนเข้าร่วม การประชุมประจำเดือน</p>	<p>นายยุทธกร พัฒนาวงศ์ (หัวหน้ากลุ่ม)</p> <p>ผู้รับสอนเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน</p>	<p>บริษัท เครื่องจักรและเครื่องจักรกล จำกัด ประจำเดือน มกราคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕</p>
<p>๘๙/๑/๔</p> <p>๒๖ มกราคม ๒๕๖๕</p>	<p>๘๙/๑/๔</p> <p>๒๖ มกราคม ๒๕๖๕</p>	<p>๘๙/๑/๔</p> <p>๒๖ มกราคม ๒๕๖๕</p>

มาตุภาระน้ำองค์และแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีของสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างทางวิศวกรรม ระยะทางการเจาะสำรวจจะปฏิบัติเสียเมื่อ 7 ดาวรากที่ 2

ប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ផែនធ៌បំណើនារិត នៃរាយការណ៍
2. ទុនអាមេរិក និង គ្រប់គ្រងសាធារណៈ ជាប្រជាជាតិ	(ពីរ)	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ផែនធ៌បំណើនារិត នៃរាយការណ៍
2.5.1 ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ
2.5.2 ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ
2.5.3 ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ
2.5.4 ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ
2.5.5 ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ
2.5.6 ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ	ការងារប្រចាំឆ្នាំសៀវភៅ
2.6 អនករបាយការណ៍	អនករបាយការណ៍	អនករបាយការណ៍	អនករបាយការណ៍

บริษัท เอ็ม-สยาม จำกัด
สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ห้อง 1004
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-000-0000 โทรสาร 02-000-0001
อีเมล info@msiam.com

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเรื่องสำราญบ่อโครงการ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มแผลด้วย	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากริเวรี่และวัสดุอุปกรณ์ทางชีวภาพ				
3. สิ่งมีชีวิตในทะเลและ ระบบนิเวศทางทะเล	3.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสำรวจพืชและสัตว์น้ำที่ห้องทดลองให้อภัยไม่ได้ พื้นที่ที่อยู่อาศัย ตัวอย่างเช่น Side Scan Sonar การแสดงเรือ และการติดตั้งแท่งไม้ไผ่ ยานรบกวนเส้นตัวเรือสัญญาณไม้ไผ่	<p>3.1.1 จัดทำขันดินที่สำรองสภาพพืชห้องทดลองไว้โดยไม่พื้นที่ ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร รับตามงบประมาณที่จะ ดำเนินการติดตั้งท่าน้ำ</p> <p>3.1.2 การสำรวจพืชที่อยู่อาศัยโดยใช้เครื่องสำรวจทางการฯ จัดตั้ง ตัวเรือนในการสำรวจพืชที่อยู่อาศัยตามหลักปฏิ บัติ (Code of Practice) ของทางสำราญในทะเลสากล ซึ่ง รวมถึงการป้องกันภัยคุกคามโดยเกิดขึ้นต่อสัตว์น้ำสูง ด้วยไม้ไผ่และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำขยะที่ริบส่วนสำรวจพืชห้องทดลอง จัดตั้งท่า Soft Start โดยเริ่มเปิด-ปิดอยู่บ้างสักครู่สักครู่ทุกครั้งที่ต้องเข้า ก่อนปีนระยับเวลาไม่ต่ำกว่า 20 นาที เพื่อให้แมลงสาบ เลี้ยงสูงตัวอย่าง (รีเม) ติดคุสุนตัวออกจากพื้นที่ ดำเนินการ - หากพบว่ามีสัตว์น้ำสูงตัวอย่างในห้องทดลองไปแล้ว ปิดห้อง 1 กิโลเมตร จำกัดความเร็วสำราญ หรือตัวแมลงสัตว์น้ำ แห้งเสียจะต้องงดยกภารตางานรอภายในระยะเวลา 20 นาที หลังจากที่พะหนีสัตว์ดึงลากควายหาย 	<p>ผู้ที่ดำเนินการติดตั้ง และจ้างช่างโดยครุภาระ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัทฯ ประจำตัว</p>	<p>บริษัทฯ เชฟโรนประเทศไทยสำราญและผู้ดูแล จ้ากต และผู้ดูแล จ้ากต</p>

นายชาติย์ ห้วยหงษ์ทอง) ผู้อำนวยการสำนักงานบริการฯ	นายชาติย์ ห้วยหงษ์ทอง)	นายชาติย์ ห้วยหงษ์ทอง)
พ.ท. 10/144 26 มกราคม 2565	พ.ท. 10/144 26 มกราคม 2565	บริษัทฯ อิหร่าเอม-สยาม จำกัด

ผู้ทรงที่ 2 มาตั้งรากฐานอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งที่สุด ด้วยการดำเนินงานขององค์กรฯ ระยะการเจ้าสำราญปี ๗ เลย

ตารางที่ 2 ผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะทางการเข้าสู่ราชวิถีเพื่อเยี่ยม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เข้าข้อง	ผู้รับผิดชอบ
4. การประมงพานิชย์ (ต่อ)	(ต่อ)			
		4.1.4 ป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น เช่น เส้นทางเดินทางสู่สถานที่ทำการที่ไม่เหมาะสม เพื่อยกเว้นการลักลอบทำประมงโดยเครื่องมือไม่ชอบด้วยกฎหมาย	— กิจกรรมตามไปร่วมกัน พัฒนาทรัพยากริมแม่น้ำ	บริษัท เจรจาดอน ประมงฯ ประจำวัน
		4.1.5 จัดให้มีร่องทางรับเรือร่องเรือขนาดกำลังรับน้ำหนักได้จากการจราจร ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยริมแม่น้ำจะทำภาระติดต่อจราจรและ รั้วและคันทรัพย์ที่ติดต่อสุด สร้างทางเดินทางสำหรับคนเดินทาง และการเดินทางต่อตัวอย่าง แต่ให้ความพึงพอใจและสะดวกโดย อันเนื่องจากผลกระทบของโครงการฯ โดยมีทั้งนัดออนไลน์และการมาใช้ ร่องรอยริมแม่น้ำและเดินทางกลับ	กิจกรรมตามไปร่วมกัน พัฒนาทรัพยากริมแม่น้ำ	บริษัท เจรจาดอน ประมงฯ ประจำวัน
		4.1.6 ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนซึ่งเป็นส่วนผู้มีส่วนได้เสียอย่าง โครงการฯ โดยเฉพาะส่วนประมง เช่น การปล่อยฟันธงตัวหนา การปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การส่งเสริมหรืออนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายากในเขต skłอม การพัฒนา เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้าน โครงการชุดเชิงพาณิชยกรรมสู่ภารตะวันโดยวิธีต่อต้าน ประยุทธ์ การพัฒนาฯ ฯ ฯ	กิจกรรมตามไปร่วมกัน พัฒนาทรัพยากริมแม่น้ำ	บริษัท เจรจาดอน ประมงฯ ประจำวัน

นายชาติธรรม พัฒนาวงศ์ (นาย)	ผู้ประเมินอิมานาจ	บริษัท เจรจาดอนประมงไทยสำหรับแม่น้ำ
พ.ท. 12/144	26 มกราคม 2565	บริษัท อิมาน-สยาม จำกัด

บริษัท เจรจาดอนประมงไทยสำหรับแม่น้ำ

(นางสาวพัชรินทร์ พิเศษพงษ์)
ผู้อำนวยการบริษัท เจรจาดอนประมงไทยสำหรับแม่น้ำ

พ.ท. 12/144
26 มกราคม 2565

<p>๒ ตารางที่ ๒</p> <p>มาตราการรักษาพื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะทางของโครงการฯ ระยะทางของโครงการฯ</p>	
--	--

 นาย สมศักดิ์ วงศ์สุวรรณ Somsak Wongsawat	(นายชนาท ศรี ห้วยหนงษ์ทอง) ผู้ร่วมมอบอิ่มानฯ ประชุม เศรษฐกิจ แรงงานและเทคโนโลยี จ้าวต	หน้า 13/144 26 มกราคม 2565	(นางสาวพัชรา พิตรากุล) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด
--	--	---	---

มาเจริญรักษาสันติชัย ผู้นำคนใหม่ของประเทศไทย ที่มีความสามารถด้านการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมาก ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 แทนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ต้องลาออกจากตำแหน่งในปี พ.ศ. 2557 หลังจากมีข้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดความไม่สงบในประเทศ

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการสำรวจสำรวจ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
6. แนวท่อระบายน้ำเสีย สายปฏิบัติ น้ำทิ้งและสิ่งทิ้งทิ้งใน ท่าน้ำ (ดี)	ประเทศน์ผลกระทบ ประเทศน์ที่อยู่อาศัย	6.1.2 หากดำเนินการดัดแปลงท่าน้ำด้วย มีระเบียบห้ามมาหากว่า 100 เมตร ไม่ต่ำกว่า กก 500 เมตร จ้างแม่น้ำสายคิเมล ได้ที่น้ำ จะแจ้ง กำหนดการและดำเนินการตามที่ดำเนินการเจ้าหน้าที่ให้มีการมี สัญญาเพลิงไหม้ระหว่างท่าน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน ได้ภายในสอง พร้อมระบุระยะเวลาอยู่ตามกำหนดเวลาที่ตั้งแต่ที่น้ำเข้า กับแม่น้ำสายคิเมล ตั้งแต่ต้นของท่าน้ำ	บริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จำกัด
	6.1.3 ดำเนินกิจกรรมโครงสร้าง ให้สอดคล้องไปตามที่กำหนดให้ดำเนิน บริษัท กษา ให้ความน่าดึงดูด (มหาชาก) เพื่อยืดหยุ่นความ เสียหายต่อสายคิเมล ดังนี้	6.1.4 ดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดให้ดำเนิน พื้นที่ที่กำหนดไว้ Anchor Pattern จะต้องมีการป้องกันความ ไม่สงบของน้ำด้วยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อ ความปลอดภัยของมนุษย์ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ดังนี้	บริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จำกัด
6.2 การดัดแปลงท่าน้ำ รากไม้เกิดความ เสียหายต่อมน้ำท่อส่งน้ำโดย ไม่วิวน้ำในสีเตียงได้ ในการนี้ได้อ้างอิง ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณ ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบได้ที่น้ำ เป็นดัง	ผลกระทบ ประเทศน์ที่อยู่อาศัย	6.2.1 สำรวจสภาพพื้นที่ด้วยเครื่อง Side Scan Sonar เพื่อ ตรวจสอบตำแหน่งแหล่งที่มาของรากไม้ ของรากไม้ที่ติดต่อตัวกัน จัดการ (มหาชาก) ในบริเวณที่ติดต่อ ก่อราก การตัดรากออก จะดำเนินการอย่างดีและอย่างระมัดระวัง ไม่ทำลายต้นไม้ ไม่ทำลาย แนวท่อส่งน้ำที่มีความสำคัญ เพื่อรักษาความงามของต้นไม้	บริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จำกัด
	บริษัทฯ ผู้รับผิดชอบ บริษัทฯ เซฟรอนประเทศไทยสำราญและผู้ดูแล จำกัด	บริษัท EKA Siam Co.,Ltd. (นางสาวพัชร์นันท์ พิเชฐวงศ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ อิยาเรียม-สยาม จำกัด	บริษัท EKA Siam Co.,Ltd. (นายอาทิตย์ พวยพงษ์) ผู้รับผิดชอบอาสาฯ บริษัทฯ เซฟรอนประเทศไทยสำราญและผู้ดูแล จำกัด

ตารางที่ 2 ผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล้มสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการสำรวจปีต่อเลย

ปัจจัยล้ำด้วย	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล้ม	พื้นที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้ปฏิบัติชอบ
6. แนวหุบเขาลึกลง สายคลื่น โถงทะเล และร่องน้ำใน แหล่งน้ำติดต่อใน กาฬสินธุ์ (ต่อ)	6.2.2 การนิยามและกำหนดพื้นที่ให้ก้าวเดินทางเข้าไปในพื้นที่ 1 กิโลเมตร จากแม่น้ำที่อุ้งกรากและแม่น้ำที่บ่อรูปช้าง ตามแนวแม่น้ำที่ติดต่อ (มูลค่า 1%) ต้องแจ้งการห้ามเดินทางเข้ามาและห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ำที่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ พร้อมระบุรณะห่างไกลตามที่กำหนดให้ก้าวเดินทางเข้าไปในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ห้องส่องกล้องบันทึกติดต่อแบบทางอากาศและเฝ้าระวังเพื่อเฝ้า ระวังภัย ตลอด บริษัทฯ จำกัด (มหาชน)	พื้นที่ดำเนินการติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา-โถงกราก แม่น้ำหัวอย-แม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าหน้าที่ พร้อมระบุรณะห่างไกลตามที่กำหนดให้ก้าวเดินทางเข้าไปในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ห้องส่องกล้องบันทึกติดต่อแบบทางอากาศและเฝ้าระวังเพื่อเฝ้า ระวังภัย ตลอด บริษัทฯ จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ เซฟเวอร์	
6.2.3 ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่กำแพงดินติดต่อ ห้วยบ้านหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อยกบ้านชาวเมืองพาทีท่าทาง บริษัทฯ ต้องห้องส่องกล้องบันทึกติดต่อ	6.2.4 รื้อตườngที่ห้องสมอเรือนให้หักในพื้นที่ที่กำแพงดินติดต่อท่าทาง (Anchorage Area) และน้ำที่จราจรต้องทิ้งลงที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำห้วยบ้านหลักที่ติดต่อ ไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการห้ามห้องน้ำที่ติดต่อห้องน้ำที่ต้องมีการหันหางแม่น้ำ "ตัวรับภาระของน้ำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของบ้านช้างฯ เท่านั้น ควรบันลือด้วยภาระภายนอกและในขณะปฏิบัติงาน	ห้วยบ้านหลักที่ห้องสมอเรือนหักในพื้นที่ที่กำแพงดินติดต่อท่าทาง ห้องน้ำที่ต้องหันหางแม่น้ำห้วยบ้านหลักที่ติดต่อห้องน้ำที่ต้องหันหางแม่น้ำ	บริษัทฯ เซฟเวอร์	
7. ลูกกระดาษที่อาจเกิดขึ้นต่อสูญเสียของบ้านช้างฯ	7.1 ลูกกระดาษที่อาจเกิดขึ้นต่อสูญเสียของบ้านช้างฯ จะป้องรักษาชนบุรุษบ้านช้างฯ จากการขับเคลื่อน วัสดุ ภูภารกิจ สารเคมี และขยะที่เกี่ยวข้อง	ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ ไปจัดการด้วย ขยะก้างดูดของภารมายที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่โดยรอบกรุงเทพฯ สันป่าสระบุรี จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย จำกัด	บริษัทฯ เซฟเวอร์ ผู้อำนวยการสัมภาระต้องรับผิดชอบ บริษัทฯ จำกัด
ดูแลต่อครุภาระ	
7. ลูกกระดาษที่อาจเกิดขึ้นต่อสูญเสียของบ้านช้างฯ	7.1 ลูกกระดาษที่อาจเกิดขึ้นต่อสูญเสียของบ้านช้างฯ จะป้องรักษาชนบุรุษบ้านช้างฯ จากการขับเคลื่อน วัสดุ ภูภารกิจ สารเคมี และขยะที่เกี่ยวข้อง	ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ ไปจัดการด้วย ขยะก้างดูดของภารมายที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่โดยรอบกรุงเทพฯ สันป่าสระบุรี จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย จำกัด	บริษัทฯ เซฟเวอร์ ผู้อำนวยการสัมภาระต้องรับผิดชอบ บริษัทฯ จำกัด

มาตุการป้องกันภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเจ้าหน้าที่ 2 มาตรการป้องกันภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเจ้าหน้าที่ 2

ตารางที่ 2 มาตรฐานของกันและกันระหว่างผลการทดสอบลักษณะทางกายภาพสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเจาะสำรวจบ่อดรีสัยม

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
8. การใช้ทรัพยากรดับดูดซึ่งว่าง (ต่อ) (ต่อ)		<p>8.1.3 ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการตัดรากหญ้าพืชในบริเวณที่ต้องส่งผลกระทบต่อพืชทางการเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนที่ดินที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพืชทางการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่หายาก 8.1.4 จัดทำแผนดำเนินการตามมาตรการในภาระป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตามแนวทางของกรมควบคุมโรคในสถานการณ์ที่ยังคงมีการระบาดอย่างรุนแรง ผลลัพธ์จากการเฝ้าระวังและการเฝ้าระวังบุคลากรในสถานการณ์ โดยมีมาตรการในเบื้องต้น เช่น - จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนเข้าทำงานอย่างน้อยตามแบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 - มีการติดตามข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นจุดสนใจของหน่วยงาน ภาคธุรกิจ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ภายนอกประเทศ เพื่อติดตาม - มีการประชุมทีมผู้ดูแลความรู้ทางสารคดีรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมทีมผู้ดูแลความรู้ที่ประจำตัวในแต่ละหน่วยงาน - จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและลดความรủดิจิตัลอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือหัวหน้างานมีการให้คำแนะนำ เรื่องโควิด-19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p>	- นางสาวจันทร์ใจรุ่งอรุณ โครงการฯ - นางสาวน้ำทิพย์ พิเคราะห์วงศ์ - นางสาวน้ำทิพย์ พิเคราะห์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักปลัดสำนัก - นางสาวน้ำทิพย์ พิเคราะห์วงศ์-สยาม จำกัด	บริษัท เศรษฐ์ไทยจำกัด บริษัท เศรษฐ์ไทยจำกัด จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเข้าร่วมโครงการ

ประจำสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้บุคคลชอบ
8. การใช้ทรัพยากรดั้งเดิมอย่างไม่ยั่งยืน	(ต่อ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการจัดการ โดยจัดให้มีจุดตรวจสอบ ประจำอยู่ในบริเวณโครงการฯ แบบห้องประชุมที่ได้วางไว้ ในการดำเนินการตามแนวทางการส่งต่อภาระสิ่งสกปรก ให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป - กำหนดให้ผู้รับผิดชอบต่อภาระสิ่งสกปรก 1 เมตร ให้กับผู้รับผิดชอบต่อภาระท่านอหาดร ภาระที่ต้องรับผิดชอบที่สูงมาก จึงพากเพียบ ไปแล้ว - จัดให้มีจุดสำรอง หรือมีส่วนเสริม ให้รองรับภาระสิ่งสกปรก ที่จะมาจัดการอย่างต่อเนื่อง - ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถรับภาระสิ่งสกปรกได้โดยตลอดที่ปฏิบัติงาน - ประเมินส่วนบุคคลที่ต้องรับภาระสิ่งสกปรก ที่ต้องรับภาระสิ่งสกปรกอย่างต่อเนื่องต่อไป ตามที่ได้กำหนดไว้ ประมาณ 1 ปี ให้กับผู้รับผิดชอบต่อภาระท่านอหาดร ภาระที่ต้องรับผิดชอบที่สูงมาก จึงพากเพียบ จึงต้องมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบ ประจำอยู่ในบริเวณโครงการฯ แบบห้องประชุมที่ได้วางไว้ ในการดำเนินการตามแนวทางการส่งต่อภาระสิ่งสกปรก ให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป - บริษัทฯ จำกัด ดำเนินการจัดการ โดยจัดให้มีจุดตรวจสอบ ประจำอยู่ในบริเวณโครงการฯ แบบห้องประชุมที่ได้วางไว้ ในการดำเนินการตามแนวทางการส่งต่อภาระสิ่งสกปรก ให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป - บริษัทฯ จำกัด ดำเนินการจัดการ โดยจัดให้มีจุดตรวจสอบ ประจำอยู่ในบริเวณโครงการฯ แบบห้องประชุมที่ได้วางไว้ ในการดำเนินการตามแนวทางการส่งต่อภาระสิ่งสกปรก ให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ ประจำอยู่ในบริเวณโครงการฯ แบบห้องประชุมที่ได้วางไว้ ในการดำเนินการตามแนวทางการส่งต่อภาระสิ่งสกปรก ให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป บริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ ประจำอยู่ในบริเวณโครงการฯ แบบห้องประชุมที่ได้วางไว้ ในการดำเนินการตามแนวทางการส่งต่อภาระสิ่งสกปรก ให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป บริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ ประจำอยู่ในบริเวณโครงการฯ แบบห้องประชุมที่ได้วางไว้ ในการดำเนินการตามแนวทางการส่งต่อภาระสิ่งสกปรก ให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

<p>นางสาว นิตยา ภานุวงศ์ (นางสาวพัฒนา พัฒนาพงษ์) ผู้รับผิดชอบภาระสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เฟฟรอนพริม่าจำกัดสำนักงานใหญ่ ผู้รับผิดชอบภาระสิ่งแวดล้อม จำกัด</p>	<p>นายชาติชัย พัฒนาพงษ์ (นายชาติชัย พัฒนาพงษ์) ผู้รับผิดชอบภาระสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เฟฟรอนพริม่าจำกัดสำนักงานใหญ่ ผู้รับผิดชอบภาระสิ่งแวดล้อม จำกัด</p>
<p>ลงนาม (นายชาติชัย พัฒนาพงษ์) ผู้รับผิดชอบภาระสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ลงนาม (นายชาติชัย พัฒนาพงษ์) ผู้รับผิดชอบภาระสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ลงนาม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ลงนาม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕</p>

มาตุรากบูรณะกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างทางการเมือง ระยะการเจ้าสำราญปัจจุบัน

<p>แบบ ทดสอบ</p> <p>(นายพากศิริ ชัยพงษ์ทราย)</p> <p>ผู้ร่วมสอบอีก ๒ คน</p> <p>บุรีรัมย์ เนื่องจากประเทศไทยสำเร็จและผลิต จำกัด</p>	<p>พ.ศ. ๒๐๑๔</p> <p>๒๖ มกราคม ๒๕๖๕</p>
<p>แบบ ทดสอบ</p> <p>(นางสาวพวงษ์นันท์ พิคุราะห์วงศ์)</p> <p>ผู้ร่วมสอบอีก ๒ คน</p> <p>บุรีรัมย์ เนื่องจากประเทศไทยสำเร็จและผลิต จำกัด</p>	<p>พ.ศ. ๒๐๑๔</p> <p>๒๖ มกราคม ๒๕๖๕</p>

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเจ้าหน้าที่ร่วมมือ

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐาน

ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ

卷之二

26 ມកງານ 256
ໜັງ 22/144

 ERMI <i>after hours</i>	ERMI-Siam Co.,Ltd.  ERMI <i>ERMI-Siam Co.,Ltd.</i>
บริษัทฯ เจริญรุณประเทศา ไทยสำราญและผู้ผลิต จำกัด ประชุมฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ร่วมมาอ่านได้ นายชาติชัย หัวหน้าเจ้าของ	
ผู้ร่วมมาอ่านได้ พงษ์ 22/144 วันที่ 26 มกราคม 2565	
(นางสาวพัชรนันท์ พิเชรະวงศ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคร์-เอ็ม-สยาม จำกัด	

ตารางที่ 2 มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเจาะสำรวจบี่ต่อเรื่อง

ประจำสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
9. ยาน้ำมันมีน้ำและควัน ปลดปล่อยไปยังพื้นที่ต่างๆ (ค)	9.1.8 มีแผนการติดตามตรวจสอบหากด้านอาชีวอนามัยของบริษัทฯ ในส่วนของตัวมีความชำนาญพิเศษเฉพาะในความเสี่ยงต้านสุขภาพ (Health Risk Assessment) และติดตามพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งประเมิน ความเสี่ยงอีก ๑ ที่อยู่ขึ้น โดยมีการติดตามตรวจสอบบ่ ครวยครุภัณฑ์ที่อาจมีผลเสียทางสุขภาพ สำหรับความไม่平安 ตรวจสอบพื้นที่ติดต่อระหว่างตัวได้ เช่น ถ้าพาร์ทเนอร์มีศักดิ์ความ เชื่อมโยงสูง จะกำหนดให้มีความตื่นตัวติดตามตรวจสอบบ่ มากกว่าพาร์ทเนอร์ที่มีความต่ำ ทำให้พาร์ทเนอร์มีความตื่นตัว ในการประเมินภัยคุกคาม โดยพิจารณาตามความเสี่ยงในกา รปฏิบัติงาน	9.1.8 โดยแผนการติดตามตรวจสอบหากด้านอาชีวอนามัยของบ่ แผน จะไม่ใช่แผนที่เก็บความจำเป็น โดยจะใช้และสร้างเพียงพอ ให้พื้นที่ปฏิบัติงาน	- แม่งนจังห์ซีเนgar ปฏิบัติงานของโครงสร้าง แหล่งผลิต จำกัด	บริษัทฯ พร้อม ประเทศไทยสำราญ แหล่งผลิต จำกัด
9. ยาน้ำมันมีน้ำและควัน ปลดปล่อยไปยังพื้นที่ต่างๆ (ค)	9.1.9 ออกแบบประเมินให้สอดคล้องกับการระดมเชิงของบ่ แผน จะไม่ใช่แผนที่เก็บความจำเป็น โดยจะใช้และสร้างเพียงพอ ให้พื้นที่ปฏิบัติงาน	9.1.9 จัดให้มีรายงานสูงๆ แต่ละผู้ควบคุมเดินทางไปในปริมาณที่จัดให้ไป จัดตัวเรียน แม้ไปซึ่งงานสำรวจ	ผู้รับผิดชอบ	บริษัทฯ พร้อมประเมินภัยคุกคาม ไทยสำราญแหล่งผลิต จำกัด
	9.1.10 จัดให้มีรายงานสูงๆ แต่ละผู้ควบคุมเดินทางไปในปริมาณที่จัดให้ไป จัดตัวเรียน แม้ไปซึ่งงานสำรวจ			บริษัทฯ พร้อมประเมินภัยคุกคาม ไทยสำราญแหล่งผลิต จำกัด

บริษัทฯ พร้อมประเมินภัยคุกคาม ไทยสำราญแหล่งผลิต จำกัด	ผู้รับผิดชอบ	บริษัทฯ พร้อมประเมินภัยคุกคาม ไทยสำราญแหล่งผลิต จำกัด
บริษัทฯ พร้อมประเมินภัยคุกคาม ไทยสำราญแหล่งผลิต จำกัด	ผู้รับผิดชอบ	บริษัทฯ พร้อมประเมินภัยคุกคาม ไทยสำราญแหล่งผลิต จำกัด

ตารางที่ 2

มาตรฐานรปภ.องค์骸และแก้ไขผลกรະบส์ແນວດີ່ມສໍາພຽບການດໍາເນີນງານຂອງໂຄຮົງກາຣຍ ຮະຍະກາຣຈະສໍາວົງໂຕຮົງເລີຍມ

ປະຈຸບັນແນວດີ່ມ	ປະເທດຜົນກະບານ	ມາດຕາການປ່ອງກຳແລະແກ້ໄຂຜົນກະບານແນວດີ່ມ	ພົມທຳດໍາເນີນກາຣຍ	ຜູ້ວັບຜົດຊອນ
ການຄືດເຫດຖາກຄືມ່ວັດທິດ		ສ່ວນທີ່ເກີ່ມ່ວັງ		
10. ກຽມືນິຕິຕາຫຼຸ່ມໜຸ່ມເຈົ້າ ຮູ້ຢັ້ງ (ພາຍໃຕ້ຈຸ່າ)	10.1 ຜົນກະບານທີ່ຍາກໃຈຕັ້ງໂດຍດັງຕໍ່ພັນການ ໃຊ້ແກ່ ການປາດເຈົ້າ ຂໍຂຶ້ນເສີ່ງຫຼົງ	10.1.1 ຈັດເຕີຣີແຜນພົມພາກຮົນໃຈຕາຫຼຸ່ມໜຸ່ມເຈົ້າ ກາຮອພາຍແກ່ເສັກກາວດັບອັນສັນຍົງຕາມມະນຸຍາກ່ານ 1 ວັ້ນ (ຕ່ອງ) 10.1.2 ດຽວຈັບໂປສົກພາກພາກສາ ຮວມເຖິງການພະຍາວຸນອົາກາສໍາລວງຫຼາ ເນື່ອປະຈຳຫຼາວັນ ເພື່ອນໍາຫຼັມສົມໃຫ້ການໄຟກາຮ່ວງປົງເສີ່ງ ຕົດສິນໃຈຕໍ່າໃນການຮອດຕາມແນວດີ່ມພົມກົດພາຫຼຸ່ມນີ້ຈຸດວັນ	— ແລະ ທີ່ຈະແລະຮົອກື່ອງຫຼົງ ການປົງປົກຕິການ ໂຄຮົງກາຣຍ	ປະົງກ ເງົ່າພວໄລ ປະເທດໄກສໍາຮາວຈ ແລະຜົດຈຳກັດ
11. ກຽມືນິຕິຕາຫຼຸ່ມໜຸ່ມເຈົ້າ ຮູ້ແລະເວົ້າຫຼຸ່ມ ໂຄຮົງສັງໄປທິພະລິ	11.1 ຄວາມເສຍຫຍາຕ່ອງຮົວແລະກົງປະຊົງ ຜົນກະບານທີ່ຍາກໃຈຕັ້ງໂດຍດັງຕໍ່ພັນການ ໃຊ້ແກ່ ການປາດເຈົ້າ ຂໍຂຶ້ນເສີ່ງຫຼົງ	11.1.1 ນັບປົດຄວາມມາດຕະກາຣາຍ ທີ່ຮັບປົງກົງຕັ້ງຕໍ່ເປົ້າຂອງກັນປະເປົ້າ ຜົນກະບານທີ່ຍາກໃຈຕັ້ງຕໍ່ເປົ້າຫຼັງການ ໃຊ້ແກ່ ການປາດເຈົ້າ ຂໍຂຶ້ນເສີ່ງຫຼົງ 11.1.2 ຈັດໃຫ້ແຜນການຮອດຕາມສະໜອງທ່ອງການໃຫ້ດຸກເລີນທີ່ຕາວອນບັນຫຼາມສົມກົງກາຣີ ກາງໂດຍກິນຂອງເຮືອດາມນີ້ກຳພານດູຈອງກັນພາຍໃຕ້ກົງຫຼົງ ເນື່ອງໆ ພຣະ. ປ້ອງກັນເວົ້າໂຄງກັນ ພ.ສ. 2522 ແລະ ອານຸສົງມາ ຮະກວາງປະເທດຂ່າວຕ່າງກົງຫຼົງບໍ່ມີປະເທດກ່າງປະເທດ ເພື່ອ ນໍ້ອກກິນເວົ້າໂຄງກັນທີ່ກຳນົດໃນກະນະເລ. ດ.ສ. 1972 (COLREG 1972)	— ເວົ້າຫຼັງການນີ້ມີຕົງການ ຢ່າງໂດຍ ແລະຜົດຈຳກັດ	ປະົງກ ເງົ່າພວໄລ ປະເທດໄກສໍາຮາວຈ ແລະຜົດຈຳກັດ
		11.1.3 ຈັດໃຫ້ແຜນກົງກວານທີ່ກົງຫຼົງໃຫ້ຕົ້ນຫຼັງການ ຈົດໃຫ້ແຜນກົງກວານທີ່ກົງຫຼົງໃຫ້ຕົ້ນຫຼັງການ ພົມທຳໃຫ້ແຜນການຮອດຕາມສະໜອງດູແລກວັນໃຫ້ຢ່າງໂດຍ ພົມທຳໃຫ້ແຜນກົງກວານທີ່ກົງຫຼົງໃຫ້ຕົ້ນຫຼັງການ	—	ປະົງກ ເງົ່າພວໄລ ປະເທດໄກສໍາຮາວຈ ແລະຜົດຈຳກັດ

ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ
(ນາຍຫຼາທິດຍ໌ ຊ່ວຍຫຼັງຫຼອງ) ຜູ້ນໍາມອບຢ່າງໜາຈ	(ນາງສາວພັກນັນທີ່ ພົມເຕັກທີ່ກຳຈຳ) ຜູ້ນໍາມາງານການສື່ງແລງອຸດືອມ	(ນາງສາວພັກນັນທີ່ ພົມເຕັກທີ່ກຳຈຳ) ຜູ້ນໍາມາງານການສື່ງແລງອຸດືອມ	(ນາງສາວພັກນັນທີ່ ພົມເຕັກທີ່ກຳຈຳ) ຜູ້ນໍາມາງານການສື່ງແລງອຸດືອມ	ປະົງກ ຢີອາວເອີນ-ສຍາມ ຈຳກັດ
ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ

ຫົວໜ້າ 26/144
ຫົວໜ້າ 26 ມັງກອນ 2565

፩፭፻፯፲

การตั้งกรอบการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

ตารางที่ 2 มาตรฐานสำรองกันและแก้ไขผลกรະกะบสังเวยด์ส้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้าง ระยะการเจ้าสำนักปฏิรูปเสีย

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
14. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อ มนุษย์และสิ่ง แวดล้อมอย่างรุนแรง	14.1 ผลกระทบจากกิจกรรมต่อสิ่งแวดล้อมใน ภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) ผลกระทบจากการร่วมกับชุมชนที่มีอาชญากรรม ๒) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	14.1.1 จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง แล้วนำภาษีมูลค่าเพิ่มกลับคืนให้ชุมชนโดยทันที 14.1.2 ไม่ปล่อยตัวอย่างไรก็ตามที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วางป้ายห้ามตัดไม้ แต่ต้องดำเนินการทันทีที่พบเห็น	– แม่ทัพน้ำดื่มและรัฐวิสาหกิจที่ดูแลน้ำที่ดื่ม – การประปัติกำเนิดของโครงการฯ	บริษัท เอฟารอน ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล
14. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อ มนุษย์และสิ่ง แวดล้อมอย่างรุนแรง	14.2 ผลกระทบจากการร่วมกับชุมชนที่มีอาชญากรรม ๑) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	14.2.1 จัดตั้งภาคบัญชีรายรับรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพ แล้วนำเงินมาหักล้างที่ได้มาจากการร่วมกับชุมชน เช่น วางป้ายห้ามตัดไม้ แต่ต้องดำเนินการทันทีที่พบเห็น	บริษัทฯ	บริษัท เอฟารอน ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล
14. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อ มนุษย์และสิ่ง แวดล้อมอย่างรุนแรง	14.3 ผลกระทบจากการร่วมกับชุมชนที่มีอาชญากรรม ๑) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม	14.3.1 จัดตั้งภาคบัญชีรายรับรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพ แล้วนำเงินมาหักล้างที่ได้มาจากการร่วมกับชุมชน เช่น วางป้ายห้ามตัดไม้ แต่ต้องดำเนินการทันทีที่พบเห็น	บริษัทฯ	บริษัท เอฟารอน ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล
14. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อ มนุษย์และสิ่ง แวดล้อมอย่างรุนแรง	14.4 ผลกระทบจากการร่วมกับชุมชนที่มีอาชญากรรม ๑) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วางป้ายห้ามตัดไม้ แต่ต้องดำเนินการทันทีที่พบเห็น	14.4.1 จัดตั้งภาคบัญชีรายรับรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพ แล้วนำเงินมาหักล้างที่ได้มาจากการร่วมกับชุมชน เช่น วางป้ายห้ามตัดไม้ แต่ต้องดำเนินการทันทีที่พบเห็น	บริษัทฯ	บริษัท เอฟารอน ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล
14. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อ มนุษย์และสิ่ง แวดล้อมอย่างรุนแรง	14.5 ผลกระทบจากการร่วมกับชุมชนที่มีอาชญากรรม ๑) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วางป้ายห้ามตัดไม้ แต่ต้องดำเนินการทันทีที่พบเห็น	14.5.1 จัดตั้งภาคบัญชีรายรับรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพ แล้วนำเงินมาหักล้างที่ได้มาจากการร่วมกับชุมชน เช่น วางป้ายห้ามตัดไม้ แต่ต้องดำเนินการทันทีที่พบเห็น	บริษัทฯ	บริษัท เอฟารอน ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล

บริษัท เอฟารอน ประเทศไทยสำราญ ผู้รับผิดชอบ	บริษัท เอฟารอน ประเทศไทยสำราญ ผู้รับผิดชอบ	บริษัท เอฟารอน ประเทศไทยสำราญ ผู้รับผิดชอบ
(นายชาติศักดิ์ พิตรากวงศ์) ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ	(นางสาวพนธ์นันท์ พิตรากวงศ์) ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ	(นายรัตน์ ภิรมย์สานติ) ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ

มาตราการนี้ ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ 2 ตามที่คาดหวังไว้ แต่ก็มีผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด คือ ผู้คนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเรียนหนังสือ ทำงาน หรือท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่าชาวญี่ปุ่น ทำให้เกิดความไม่สงบในสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อ	รายละเอียด	มาตรฐานที่ต้องบรรลุ	พัฒนาการที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรฐานที่ต้องบรรลุ	พัฒนาการที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
15. การใช้ทรัพยากร่องรอยและแก้ไขผลกระทบทางบกพร่องแบบต่อเนื่อง	15.1.1 ทบทวนวิธีการดำเนินการเจาะ สำรวจเพื่อระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการ สำรวจและแก้ไขปัญหาเสียง	15.1.1 ทบทวนวิธีการดำเนินการเจาะ สำรวจเพื่อระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการ สำรวจและแก้ไขปัญหาเสียง	นำที่มีความสามารถในการเจาะสำรวจและแก้ไขปัญหาเสียงมาใช้ในการเจาะสำรวจและแก้ไขปัญหาเสียง	บริษัทฯ
การจัดการห้องสมุดรวม ภูมิศาสตร์	15.1.2 ติดตั้งระบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	15.1.2 ติดตั้งระบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	ติดตั้งระบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม	บริษัทฯ
15. การจัดการห้องสมุดรวม ภูมิศาสตร์	15.1.3 ติดตั้งระบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	15.1.3 ติดตั้งระบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	ติดตั้งระบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม	บริษัทฯ
15. การจัดการห้องสมุดรวม ภูมิศาสตร์	15.1.4 ติดตั้งระบบสำหรับซักอบรีดห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	15.1.4 ติดตั้งระบบสำหรับซักอบรีดห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	ติดตั้งระบบสำหรับซักอบรีดห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม	บริษัทฯ
15. การจัดการห้องสมุดรวม ภูมิศาสตร์	15.1.5 ตรวจสอบความชำรุดของห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	15.1.5 ตรวจสอบความชำรุดของห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	ตรวจสอบความชำรุดของห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม	บริษัทฯ
15. การจัดการห้องสมุดรวม ภูมิศาสตร์	15.1.6 ตรวจสอบความชำรุดของห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	15.1.6 ตรวจสอบความชำรุดของห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม และการดำเนินการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อมแซม	ตรวจสอบความชำรุดของห้องน้ำที่ต้องการซ่อมแซม	บริษัทฯ

ମୁଦ୍ରଣ ପାତା ୧୫

26 มกราคม 2566
๙๖๗ 29/144

၁၃၁၂။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျဉ်းချုပ်မှု အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျဉ်းချုပ်မှု

卷之三

ตารางที่ 2

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุส่วนแรกตามสำหรับการดำเนินงานของโครงการเฝ้าระวังโรคระบาด

ประจำยี่สิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุส่วนแรกตามสำหรับการดำเนินงานของโครงการเฝ้าระวังโรคระบาด	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
16. กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวและ การระเริง	16.1 ความเสี่ยงหากเดินทางต่อประเทศ ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ประวัติการเดินทาง ภายนอกภูมิภาค ของตัวเอง แต่เดินทางไปประเทศต่างๆ ได้ การนวดเจ็บหัวเรียวเสียหาย และการเดินทางไปประเทศต่างๆ ให้ได้รับอนุญาต โดยพิจารณาให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วย มาตรฐานความปลอดภัยของ IMO และ SOLAS ดังนี้ – ต้องมีคุณภาพของความปลอดภัย และอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีอย่างมาก โดยทั่วไป ระบบทางเดินเข้าห้องน้ำในสหภาพต้องถูก ทำความสะอาดอย่างบ่อยๆ รวมทั้งห้องน้ำที่ต้องใช้เวลาเดินทาง ต่อไปกว่า 24 ชั่วโมง ต้องมีห้องน้ำสะอาดและเจ็บป่วยห้องน้ำ ต้องมีห้องน้ำสำหรับผู้ชายและผู้หญิง ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำ สำหรับผู้คนที่ต้องใช้ห้องน้ำอย่างต่อเนื่อง – ต้องมีระบบตรวจจับก๊าซรั่ว ระบบการตรวจสอบจับก๊าซที่ต้อง ^{ก๊าซ} เพิ่มสูง ไม่สามารถพบว่าสูญเสียต่อระบบใดๆ เนื่องจากความต้อง	16.1.1 นำหลักการติดตามอย่างเคร่งครัด ควบคุมลดอัตรา และประสิทธิภาพลดลง มาใช้สำหรับการออกนโยบายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดโอกาสที่จะ ^{จุด} เกิดอันตรายต่อพนักงาน สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ^{เช่น การ ตรวจสอบความปลอดภัยของตัวเอง ที่ปรึกษาภูมิภาค ฯ สาธารณชน การวางแผนการเดินทาง ในการลดและกำกับดูแล^{การ} การหากว่าใกล้^{การเดินทาง} การจัดแผนพิเศษ^{การเดินทาง} การเดินทาง^{การ} ออกแนวโน้มของภัยอุบัติเหตุ^{การเดินทาง} การป้องกันและลดความเสี่ยง^{การเดินทาง} ห้ามเข้าสู่ประเทศที่มีความเสี่ยง^{การเดินทาง} ไม่ติดต่อ^{การเดินทาง} 16.1.2 เลือกแต่งกายที่จะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยง^{การเดินทาง} ตามที่กำหนด^{การเดินทาง} มาตรฐานความปลอดภัยของ IMO และ SOLAS ดังนี้ – ต้องมีคุณภาพของความปลอดภัย และอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีอย่างมาก โดยทั่วไป ระบบทางเดินเข้าห้องน้ำในสหภาพต้องถูก^{ห้องน้ำ} ทำความสะอาดอย่างบ่อยๆ รวมทั้งห้องน้ำที่ต้องใช้เวลาเดินทาง^{ห้องน้ำ} ต่อไปกว่า 24 ชั่วโมง ต้องมีห้องน้ำสะอาดและเจ็บป่วยห้องน้ำ^{ห้องน้ำ} ต้องมีห้องน้ำสำหรับผู้ชายและผู้หญิง ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำ^{ห้องน้ำ} สำหรับผู้คนที่ต้องใช้ห้องน้ำอย่างต่อเนื่อง^{ห้องน้ำ} – ต้องมีระบบตรวจจับก๊าซรั่ว ระบบการตรวจสอบจับก๊าซที่ต้อง^{ก๊าซ} เพิ่มสูง ไม่สามารถพบว่าสูญเสียต่อระบบใดๆ เนื่องจากความต้อง^{ห้องน้ำ}}	– แหล่งจราจรที่มีภัยทางการ ภัยทางอากาศของโครงสร้าง ^{ภัย} แหล่งผู้ผลิต จ้าต	บริษัท เอชอาร์เอช ประเทศไทยจำกัด

บริษัท เอชอาร์เอช ประเทศไทยจำกัด	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวพัชรัตน์ พิเเคราะห์งำ) ผู้อำนวยการฝ่ายแม่ดูแล บริษัท อีโคร์บิม-สยาม จำกัด	พ.ท.ก 30/144	บริษัท อีโคร์บิม-สยาม จำกัด

ตารางที่ 2 แนวทางและเกณฑ์มาตรฐานการติดตามสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเจาะสำรวจปัจจุบัน

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
16. การใช้กำลังอาชญากรรม (เชิง)	ประดิษฐ์และทดสอบ	16.1.7 ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างดุเดือดอย่างผิดกฎหมาย ฝึกอบรมให้เข้าใจการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการตบเพลิง เบื้องต้น และมีทีมตอบสนองภาระเมื่อติดไฟครุภัย เฉพาะ โดยมีการฝึกซ้อมในการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ	ผ่านเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานของโครงสร้าง และล็อก จำกัด	บริษัท เจรจาฯ ประเมินฯ/กลับสำรวจ และล็อก จำกัด
การระบาด (ต่อ)		16.1.8 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันพยาบาล และจัดให้มีผู้ดูแล คลื่นอย่างผู้อำนวยการตัวแทนจากเหตุการณ์ โดยมี การฝึกซ้อมตามแผนอย่างสม่ำเสมอ		

บริษัท เจรจาฯ	บริษัท เจรจาฯ (นางสาวพกนันท์ พิกราษฎร์) ผู้รับผิดชอบ	บริษัท เจรจาฯ/ประเมินฯ/กลับสำรวจ ผู้รับผิดชอบ	บริษัท เจรจาฯ/ประเมินฯ/กลับสำรวจ บริษัท เจรจาฯ-สยาม จำกัด
บริษัท เจรจาฯ	บริษัท เจรจาฯ ผู้รับผิดชอบ	บริษัท เจรจาฯ	บริษัท เจรจาฯ

นายชาติศรี หัวหน้าห้อง
ผู้รับผิดชอบ


พ.ท. 32/144

26 มกราคม 2565

มาตุรงค์ป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายสำหรับการดำเนินงานของบุคคลงานฯ ระยะการติดต่อกันสักในทางเลือกของการผลิตโดยรัฐ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางการค้า		มาตรฐานรับรองคุณและแก้ไขผลภัยที่สั่นสะเทือนของ	ผู้นำที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
บัญชีสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรฐานรับรองคุณและแก้ไขผลภัยที่สั่นสะเทือนของ	ผู้นำที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิอากาศและ อุตุนิยมวิทยา	1.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศอาจมาพร้อมกับอุณหภูมิที่สูงกว่าและ ความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้น	1.1.1 จัดตั้งระบบการติดตามโครงสร้างและเฝ้า การณ์สิ่งปฏิกูลไว้ต่อไป เพื่อรับมือกับอุณหภูมิที่สูง ขึ้นอย่างเร็วๆ ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการของโครงสร้างและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงของภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น	1. เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ	บริษัทฯ เครื่องยนต์ ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จำกัด
2. คุณภาพน้ำดื่มน้ำดื่ม และ ดูดซับน้ำดื่มด้วยตัวเอง	2.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้ง ^{โครงสร้างที่ไม่สนับสนุนให้สามารถติดตั้ง} เครื่องส้วมที่ไม่สามารถติดตั้ง ^{ได้} และการวางแผนที่ไม่ ถูกต้อง เช่น อาจเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการ หลุดร่องรอย	2.1.1 ออกแบบและติดตั้งโครงสร้างสิ่งที่ต้องมีพื้นที่ห้องที่เหลือ มากกว่าเดิม ตามแผนการตรวจสอบและรักษาเชิงป้องกัน ^{ของโครงสร้างที่ต้องมีพื้นที่ห้องที่เหลือ}	2. โครงสร้างส่วนน้ำท่าอย่าง และการรักษาเชิงป้องกัน	บริษัทฯ เครื่องยนต์ ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จำกัด
2.2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้ง ^{โครงสร้างที่ไม่สนับสนุนให้สามารถติดตั้ง} เครื่องส้วมที่ไม่สามารถติดตั้ง ^{ได้} และการวางแผนที่ไม่ ถูกต้อง เช่น อาจเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการ หลุดร่องรอย	2.2.1 ห้องส้วมเรียกว่าห้องน้ำ แหล่งน้ำและเสียง ภายในห้องน้ำจะส่งผลกระทบต่อการติดตั้ง ^{โครงสร้างที่ต้องมีพื้นที่ห้องที่เหลือ} เครื่องส้วมที่ไม่สามารถติดตั้ง ^{ได้} และการวางแผนที่ไม่ ถูกต้อง เช่น อาจเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการ หลุดร่องรอย	2. เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ	บริษัทฯ เครื่องยนต์ ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จำกัด	

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางทะเลล้อมสำหรับการติดตั้งโครงสร้างในน้ำเพื่อการผลิตบ่อตระกูล

ประจำส์เบตส์ล้อม	ประจำเดือนผลการทดสอบ	ประจำเดือนผลการทดสอบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางทะเลล้อมสำหรับการติดตั้งโครงสร้างในน้ำเพื่อการผลิตบ่อตระกูล	ผู้ดูแลดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
2. ที่มีมาจนถึงตอนนี้แล้ว แหล่ง ศูนย์กลางจราจรน้ำที่มี พื้นที่อยู่ทางลัด (ที่ ๑)			2.2.2 ในการเดินทางผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องมีที่นอนผูกอย่างแน่นหนา (Mooring Buoy) เตรียมไว้ สำหรับภัยไม่สงบที่กำลังลด ลงขณะที่เรือท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปประจำตัว ตามหน่วยของเรือยังสำเนียง และเมื่อหน่วยรับภัยน้ำรักษาเดินทาง (Emergency Response Plan)	เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของโปรดักชัน	บริษัท เชฟโรโน่ ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จำกัด
2.3 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจราจรด้วย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียจากการก่อปรบ ภัย	การเดินทางผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องมีที่นอนผูกอย่างแน่นหนา (Mooring Buoy) เตรียมไว้ สำหรับภัยไม่สงบที่กำลังลด ลงขณะที่เรือยังสำเนียง และเมื่อหน่วยรักษาเดินทาง (Emergency Response Plan)	2.3.1 เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 400 ตันกรรไธน์ขึ้นไป ต้องมีที่นอนผูกอย่างแน่นหนา (Mooring Buoy) เตรียมไว้ สำหรับภัยไม่สงบที่กำลังลด ลงขณะที่เรือยังสำเนียง และเมื่อหน่วยรักษาเดินทาง ตามกำหนดเวลา (MARPOL 73/78) ให้ ประดิษฐ์แล้ว — มีระบบจุดการสั่งปฏิบัติที่เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์ รับรองตามข้อกำหนด — การพิจารณาตัดสินใจว่าการล่ออย่างปฏิบัติภัยและนำทีมเจ้า ระบบการจัดการสั่งปฏิบัติ	เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของโปรดักชัน	บริษัท เชฟโรโน่ ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จำกัด	
2.4 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจราจรด้วย น้ำที่มีอนามัยไม่ดี	การเดินทางผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องมีที่นอนผูกอย่างแน่นหนา (Mooring Buoy) เตรียมไว้ สำหรับภัยไม่สงบที่กำลังลด ลงขณะที่เรือยังสำเนียง (Bilge) และน้ำจากห้องเครื่อง ก่อนจะนำภัณฑ์ ที่จะเดินทางขึ้นมาลงเรือ MARPOL 73/78 แล้วก็ ขึ้นบอร์ดกับการตรวจสอบ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2551	2.4.1 เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 400 ตันกรรไธน์ขึ้นไป ต้องมีที่นอนผูกอย่างแน่นหนา (Mooring Buoy) การยับยั้งน้ำมัน (Oil Filtering Equipment) เพื่อยับยั้งน้ำมันเหลวที่ น้ำมันจะหักห้ามเรือ (Bilge) และน้ำจากห้องเครื่อง ก่อนจะนำภัณฑ์ ที่จะเดินทางขึ้นมาลงเรือ MARPOL 73/78 แล้วก็ ขึ้นบอร์ดกับการตรวจสอบ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2551	เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของโปรดักชัน	บริษัท เชฟโรโน่ ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จำกัด	
หมายเหตุ ๒๐๘๖ (นายประพันธ์ พัฒนาวงศ์ยศ) ผู้ประเมินภัยอาชญากรรม		 ERI Siam Co., Ltd. ERI Siam บริษัท อีอาร์ไอ-สยาม จำกัด		(นางสาวพัชร์นันท์ พิเคราะห์งา) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีอาร์ไอ-สยาม จำกัด	
๔๙๙ ๓๔/๑๔๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		๒๖ มกราคม ๒๕๖๕		๒๖ มกราคม ๒๕๖๕	

มาตราการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายสำหรับการดำเนินงานของบุคคลงраж ระยะการติดตั้งโครงสร้างในทะเลเพื่อการผลิตปูหรือเลี้ยม

(၁၃၅၄၂၁၄၈၇၂၂၂၁၉၁)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

၁၇၂၃ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လောက်ခဲ့ရသူ ဖြစ်၍ မြန်မာ

۳۵/۱۴۴

(၁၈၇၅ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ)

ମୁଦ୍ରଣ ପାତା

 EMI Earth Moving Industry Thailand	 UKM-SIAM CO., LTD.
 Somsak	 Pichit
<p>(นายษรัชต์ พิเชฐ) ผู้จัดการฝ่ายขาย</p>	<p>(นายสิวพันธุ์ พิตร) ผู้จัดการฝ่ายผลิต</p>
<p>หน้า 35/144</p>	<p>หน้า 35/144</p>
<p>26 มกราคม 2565</p>	<p>26 มกราคม 2565</p>

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานที่ดึงดูดต่อไปในระยะยาว รวมถึงการติดตามประเมินผลโดยต่อเนื่อง

(၁၃၈၂-၁၃၈၄ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ)

卷之三

卷之三

ପ୍ରତିକାଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବହଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁଛି ।

มาตรางที่ 3 นางครรภ์อุบลรัตน์แก้ว ผู้อำนวยการห้องส่งตรวจคัดกรองสุขภาพ สำนักงานเขตดินแดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมายังสถานที่ตั้งสำนักงานเขตดินแดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตดินแดง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Dear Sirs/Madam

เรียน ท่านผู้จัดการบริษัทฯ ด้วยเรื่องดังนี้

เรียน คุณนายกานต์ พิริยะพงษ์
ผู้อำนวยการบริษัทฯ
บริษัท ไทยซีม-สยาม จำกัด

เรียน คุณ ประชุม ใจดี
เลขที่ 37/144
วันที่ 26 มกราคม 2565

เรียน คุณพงษ์สุริย์ ใจดี
บริษัท ไทยซีม-สยาม จำกัด

มาตรฐานที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโปรดกรงกราก ระยะการพัฒนาครึ่งปีแรกสิ้นไปให้แต่ละเพื่อการผลิตต่อไป

.....

၁၆၃၂ခုနှစ်မှာ မြန်မာရွေ့သမဂ္ဂတော်လေ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

KKW-Siam Co.,Ltd.

* * *

(၁၃၅၆-၁၃၅၇)

卷之三

KKW-Siam Co.,Ltd.

WILHELM

(၁၇၅) မြန်မာ အမျိုးသမဂ္ဂ

卷之三

KKW-Siam Co.,Ltd.

WILHELM

(၁၇၅) မြန်မာနိုင်ငြချေမှု မြန်မာနိုင်ငြချေမှု

卷之三

มาตราที่ 3 มาตรากรรบของกนและแก้ไขผังกรุงเทพมหานครเพื่อการติดตั้งโครงสร้างในทางเลี้ยวซ้าย

มาตรางบประมาณและแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 3 ของบัญชีรายรับ-จ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ได้เสนอขอการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ระยะทางที่ 3 ไม่ต้องดำเนินการต่อไป

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างในแห่งเพื่อการผลิตปฏิบัติงานเฉลี่ย

ข้อจัดสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
4. การประมงพันธุ์ชรุ๊ย (ด้วย)	บริษัทฯ ดำเนินการประมง (ด้วย)	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
	4.1.7 ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ส่วนได้เสียของโครงสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มประมง เช่น การปล่อยพูนสูตรด้วยน้ำ การปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การส่งเสริมหุ่นยงรักษ์พัฒนาและสืบสานเชิงอนุรักษ์ อาทิ ตามภาษาพื้น土 รวมถึงการสนับสนุนงานทำเตียน โครงการน้ำดื่มน้ำดิบ ปลอยก้าวคลาวน์โดยก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น	ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ อาทิ ตามภาษาพื้น土 รวมถึงการสนับสนุนงานทำเตียน โครงการน้ำดื่มน้ำดิบ ปลอยก้าวคลาวน์โดยก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น	บริษัทฯ เครื่องจักร ประเทศไทยสำราญ จำกัด	
	4.1.8 ดำเนินการเผยแพร่สู่ผู้ลูกค้าและบุคลากรปฏิบัติงานมาตรฐานและแมกไซเดอร์ทั่วสิ่งแวดล้อม แหลมมหาราชการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการเพื่อตรวจสอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ รับทราบ เนื้อหาประจำทุกปี ประมาณ 1 ครั้ง	ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรฐานและแมกไซเดอร์ทั่วสิ่งแวดล้อม แหลมมหาราชการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการเพื่อตรวจสอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ รับทราบ เนื้อหาประจำทุกปี ประมาณ 1 ครั้ง	หน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ เครื่องจักร ประเทศไทยสำราญ จำกัด

นายพากพูด ผู้รับผิดชอบ	บริษัทฯ เครื่องจักร ประเทศไทยสำราญ จำกัด	ERI-Siam Co.,Ltd. ERI
นางสาวพัชรินทร์ พิตรากะวงศ์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ อิอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด	(นางสาวพัชรินทร์ พิตรากะวงศ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ อิอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

หน้า 4/144
26 มกราคม 2565

บริษัทฯ เครื่องจักร ประเทศไทยสำราญ จำกัด

ตามตระกร้าร์ ของ กั้น แม่ กํา ใจ ผู้ กํา ใจ แม่ กั้น ที่ 3 ตามตระกร้าร์ ของ กั้น แม่ กํา ใจ ผู้ กํา ใจ แม่ กั้น ที่ 3

ប្រចាំថ្ងៃសេវាគម្ពុជា	ប្រចាំថ្ងៃអនករដ្ឋបាល	មាត្រារាជ្យនៃការណែនាំក្នុងការរាជរដ្ឋបាលនៃក្រសួង	ផែនធ៌ដោលនាការ/ស៊ុវត្ថិភាពខ្មែរ	ផែនធ៌ដោលនាការ/ស៊ុវត្ថិភាពខ្មែរ
4. ការរបៀបរៀបចំអាជីវកម្ម ^(ទី១) 4.1.9 ក្រសួងការពិនិត្យការងាររបៀបរៀបចំអាជីវកម្ម ^(ទី២)	ក្រសួងការពិនិត្យការងាររបៀបរៀបចំអាជីវកម្ម ^(ទី២)	ក្រសួងការពិនិត្យការងាររបៀបរៀបចំអាជីវកម្ម ^(ទី២)	ក្រសួងការពិនិត្យការងាររបៀបរៀបចំអាជីវកម្ម ^(ទី២)	ក្រសួងការពិនិត្យការងាររបៀបរៀបចំអាជីវកម្ម ^(ទី២)

(ବ୍ୟାପକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିମାଣରେ)

蒙古文書

ក្រសួង | ក្រសួង

(၁၈၇၃) မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ

42/144

98% 42/144

၁၆၃

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายทางการค้าในทางเลี้ยง ระยะการติดตั้งโครงสร้างในทางเลี้ยง

ปัจจัยสังเคราะห์	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย	หน่วยดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
5. การคงมั่นคงของโครงสร้าง	5.1 ผู้ประกอบการที่อาจเกิดภัยคุกคามของโครงสร้าง อาจส่งท่าน้ำเจ้าจากภารติดตั้งโครงสร้างไป บนเส้นทางโครงสร้างการ	5.1.1 กำหนดเดชปล่อยด้วยวันที่ 500 เมตร รอบสิ่งติดตั้งในทางเลี้ยง โครงสร้าง โดยนำวัวและเตี๊ยวนำเสื่อมาปูไว้ใต้รากไม้ใหญ่ในส่วนที่ติดตั้ง รวมถึงติดตั้งโคมไฟหรือสัญญาณไฟ ตามกฎหมาย กำหนดมาตรฐานเดียวกันของหมายในบริเวณที่มีติดตั้งติดตั้งและก่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจนอกหลังคาตัวเลี้ยง พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555	– ดำเนินการแก้ไข ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บริษัท เชฟโรโน่ ประเทศไทยสำราญ และผลิต จำกัด
		5.1.2 ติดตั้งยุงป่าร่อนส่อสาบานเรือต่างๆ ที่ใช้งานการปฏิบัติงานของ โครงสร้าง เพื่อใช้ในการสืบส่องตรวจสอบและจัดตั้งเรืออีก ၅ ราย เป็นตัวงานในบริเวณพื้นที่ที่มีภารติดตั้งและหกสุมผลิตเพิ่มเติมของ โครงสร้าง เพื่อหลักเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ	– เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
		5.1.3 แจ้งชุมชนสามารถเข้าเฝ้าระวังรรบมชาติ เพื่อยังคงและรักษาห่วงยาง หลังเกียรติ เพื่อให้ทราบถึงภัยลักษณะเช่นเดียวกับด้านในงานของ โครงสร้าง อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนจะริบตัวในการตรวจสอบโครงสร้าง	– หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

นายชาติศรี หัวหนังเผ่า
ผู้ประเมินอาชญากรรม
บริษัท เชฟโรโน่ประเทศไทยสำราญและผลิต จำกัด	26 มกราคม 2565	บริษัท เชฟโรโน่ประเทศไทยสำราญ และผลิต จำกัด

EKM Siam Co., Ltd.

.....

(นางสาวพัชร์นันท์ พิคราษ์วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เชฟโรโน่ประเทศไทยสำราญและผลิต จำกัด

.....

.....

26 มกราคม 2565

ตามตารางที่ 3 มองเห็นและแก้ไขผลกราฟบัสด้วยวิธีการดำเนินงานของโครงสร้าง ระยะการติดต่อครั้งสักในทางเดียวเพื่อการผลิตปั๊ตรถเลี้ยม

ตารางที่ 3 มาตรฐานก่อนและแก้ไขผลกรະทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการติดตั้งโครงสร้างในท่าเรือเพื่อการผลิตบีโตรเลียม

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
ดูนค่าต่อ/runการพัสดุ				
7. สูญเสียของมนุษย์ใน กระบวนการ	7.1 ผลการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ ของประชาชนซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และอุปกรณ์เชิงพาณิชย์	7.1.1 ว่าจ้างปรึกษาผู้รับเหมาที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องในโครงการฯ ลงสัญญาจ้างให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย กำหนดที่เกี่ยวข้อง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	บริษัท เชกรอง
		7.1.2 ก้าวไปและให้ผู้รับเหมาที่เข้าสัมภาษณ์ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ต่อไปโดยไม่ติดตามมาตรวจสอบ ริชั่นที่ดี ผู้ปฏิบัติงานขอถอนตัว แต่ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง เช่น ผู้ปฏิบัติราชการที่หักหันและกลับตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบ แสดงตัวอย่างปฏิบัติงานภาระจราจรอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตาม กฎกำหนดในการควบคุมห้ามนำภาระทุกชนิดลงบนสัน การจ้างติด ความเร็วรถ เป็นต้น	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	บริษัท เชกรอง ประเทศไทยสำราญ และผู้รับผิดชอบ
8. การะบุริการด้าน สุขาภิบาล	8.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินการตามแผนผังงานทางด้านการแพทย์ ด้านสุขาภิบาล จากการเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติ และสิ่งมลพิษทางอากาศที่ดีรับ ⁸ มาตั้งนาน แสดงการเจ็บปวด ภัยชุบ พื้นดินในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง โครงการฯ	8.1.1 ก้าวหน้าให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามแผนผัง ที่นายกอญจน์บริษัทฯ ชี้แจงพร้อมเดินเส้นกำหนด — การจัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาพยาบาล และกาวรากษาพยาบาลในเบื้องต้น ⁹ — การจัดที่นอนพื้นดินอย่างรวดเร็วผู้ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้องตามอย่างที่ระบุไว้	ผู้ที่ดำเนินงานทางด้าน สาธารณสุข ในแปลง B1/2/7	บริษัท เชกรอง ประเทศไทยสำราญ และผู้รับผิดชอบ
เอกสารแนบท้าย				
(นายชาติพยัคฆ์ พยัคฆ์) ผู้รับผิดชอบฯ				
บริษัท เชกรอง ประเทศไทยสำราญ ผู้รับผิดชอบฯ				
(นางสาวพัชร์นันท์ พิเชรุวะพงษ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม				
บริษัท อีโคร์บี-เมือง-สยาม จำกัด ผู้รับผิดชอบฯ				

มาตรฐานที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทางสังคมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานการติดต่อสื่อสารในภาคใต้เพื่อการผลิตโทรเลี่ยม

มาตรากรรบของแม่ข่ายผู้ผลิตจะส่งเวลล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างที่ 3 ระยะการติดตั้งโครงสร้างสำหรับการผลิตโดยไม่ต้องเสียเวลาและเพื่อการผลิตไปต่อไป

បង្កើតសំណង់នាទីខែ	ប្រព័ន្ធនឹងការរាយបាល	មាត្រារារប៉ូកនៃការលេងហេរិករដ្ឋបាល	អង្គភាពដំណឹងការ/សារអំពីរាយចុង	ជូនដីជូន
8. ការិយោគរាយបាល សញ្ញាណ (ទៅ)	(ទី)	មាត្រារារប៉ូកនៃការលេងហេរិករដ្ឋបាលសំណង់នាទីខែ	អង្គភាពដំណឹងការ/សារអំពីរាយចុង	ប្រព័ន្ធឌីជូន

විභාග ත්‍රිත්වය

100
100
100

(“**ບັນດາລົງຈະນີ້ມີຄວາມສຳເນົາ**”)

۱۴۷ / ۴۷

มาตุภารกิจของกันและกันที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงตามลำดับล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างการตัดตั้งโครงสร้างในหน่วยเพื่อการผลิตไปเรื่อยๆ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม		ประดิษฐ์ผลลัพธ์	มาตรฐานและแก้ไขผลผลกระทบเพื่อความปลอดภัย	พื้นที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
8. การใช้ทรัพยากรด้วยวิธีการตัดต่อ สูงภาพ (ต่อ)	(ต่อ)	มาตรฐานและแก้ไขผลผลกระทบเพื่อความปลอดภัย	มาตรฐานและแก้ไขผลผลกระทบเพื่อความปลอดภัย	พื้นที่ดำเนินการของ บริษัทฯ สำหรับ โครงการฯ ในแปลง B12/27	บริษัทฯ จำกัด และผู้ถือหุ้น จำกัด
9. ผลกระทบทางสังคม ด้านมนุษย์	9.1 ผลกระทบทางสังคมโดยสิ่งแวดล้อมสู่ภาคการ ค้าปลีก รายได้จากการขายของ มนุษย์ต้องดีกว่าการทำงาน อย่างเดิมๆ	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อบัญญัติของ ภาครัฐใหม่และคาดว่าจะไม่ลดต้นทุน เสี่ยงของบริษัทฯ และช่วยให้คนงาน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุน อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา และการศึกษาต่อไป — การปฏิบัติตามวิธีที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือ — ดำเนินการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย — ระบบการอบรมผู้ดูแลทำความสะอาด (Permit to Work หรือ PTW) — ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) — การจัดให้มีเอกสารแจ้งภัยอันตรายของสารเคมี (Safety Data Sheet หรือ SDS)	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อบัญญัติของ ภาครัฐใหม่และคาดว่าจะไม่ลดต้นทุน เสี่ยงของบริษัทฯ และช่วยให้คนงาน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุน อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา และการศึกษาต่อไป — การปฏิบัติตามวิธีที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือ — ดำเนินการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย — ระบบการอบรมผู้ดูแลทำความสะอาด (Permit to Work หรือ PTW) — ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) — การจัดให้มีเอกสารแจ้งภัยอันตรายของสารเคมี (Safety Data Sheet หรือ SDS)	บริษัทฯ จำกัด และผู้ถือหุ้น จำกัด	
9.2 ผลกระทบทางสังคม ด้านมนุษย์	9.2.1 ผลกระทบทางสังคมโดยสิ่งแวดล้อมสู่ภาคการ ค้าปลีก รายได้จากการขายของ มนุษย์ต้องดีกว่าการทำงาน อย่างเดิมๆ	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อบัญญัติของ ภาครัฐใหม่และคาดว่าจะไม่ลดต้นทุน เสี่ยงของบริษัทฯ และช่วยให้คนงาน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุน อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา และการศึกษาต่อไป — การปฏิบัติตามวิธีที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือ — ดำเนินการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย — ระบบการอบรมผู้ดูแลทำความสะอาด (Permit to Work หรือ PTW) — ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) — การจัดให้มีเอกสารแจ้งภัยอันตรายของสารเคมี (Safety Data Sheet หรือ SDS)	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อบัญญัติของ ภาครัฐใหม่และคาดว่าจะไม่ลดต้นทุน เสี่ยงของบริษัทฯ และช่วยให้คนงาน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุน อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา และการศึกษาต่อไป — การปฏิบัติตามวิธีที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือ — ดำเนินการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย — ระบบการอบรมผู้ดูแลทำความสะอาด (Permit to Work หรือ PTW) — ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) — การจัดให้มีเอกสารแจ้งภัยอันตรายของสารเคมี (Safety Data Sheet หรือ SDS)	บริษัทฯ จำกัด และผู้ถือหุ้น จำกัด	

 E.S.M. บริษัท เอ็กซ์เซลล์เซอร์วิสเมจิคัล จำกัด	บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕	หน้า ๑ จาก หน้า ๑
ผู้รับมอบอำนาจ นายพงษ์พันธุ์ พิเศษรักษานนท์ (นางสาวพัชรา พิเศษรักษานนท์)	ผู้รับมอบอำนาจ นายพงษ์พันธุ์ พิเศษรักษานนท์ (นางสาวพัชรา พิเศษรักษานนท์)	ผู้รับมอบอำนาจ นายพงษ์พันธุ์ พิเศษรักษานนท์ (นางสาวพัชรา พิเศษรักษานนท์)
หนังสือ เลขที่ 48/144	วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕	จำนวนเงิน ๘๐๐๐๐๐.๐๐
หมายเหตุ ชำระเงินค่าเช่าสำนักงานที่ ๔๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐		

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสำหรับการตัดต่อโครงสร้างในทางเดินท่อการผลิตโดยรวม

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงต้องมีการแก้ไขผลลัพธ์ของสูตรที่ได้คำนวณไว้ให้ถูกต้อง ดังนี้

concern now

(၃၀၇၁-၂၀၈၁၊ ၂၀၈၁-၂၀၉၁)

	เอกสาร ห้องน้ำ	ห้องน้ำ ห้องน้ำ
บริษัท อีอาร์�็ม-สยาม จำกัด ประชุมประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕		
ผู้รับมอบอำนาจ นายชาติชัย ห้วยหน่ายกอง หน้า 50/144	ผู้รับมอบอำนาจ นายพรมนันท์ ไวยากร หน้า 26 ดาวน์โหลด	(นางสาวพัฒนา พิชราษฎร์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีอาร์�็ม-สยาม จำกัด
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕		

ตามตารางที่ 3 น้ำตราชาร์ของกั้งและแก้วผู้ผลิตจะเปลี่ยนแปลงตามส่วนห่วงบากำรดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการติดตั้งโครงสร้างในท้องทะเลเพื่อการผลิตปูตระเลยม

ຮັບ ຫົວຂາ	ນາຍກິດ ຕະຫຼາມ
ນາງສາພທະນົມທີ່ ປົກລາດ	(ນາງສາພທະນົມທີ່ ປົກລາດ)
ຜູ້ຮ່ານຍຸກສື່ງແລະ ຄົມ	ຜູ້ຮ່ານຍຸກສື່ງແລະ ຄົມ
ປີຮັບອີນ-ໄສຢາມ ຈຳກັດ	ປີຮັບອີນ-ໄສຢາມ ຈຳກັດ
ເຊົ້າ 51/144	ເຊົ້າ 51/144
26 ນາງຮາດມ 2565	26 ນາງຮາດມ 2565

มาตรากรรบอุปกรณ์และแก้ไขผลประโยชน์ทางรัฐธรรมนิยมสำหรับภารตานี้ในทางเดียวโดยการตัดส่วนของภารต์ออกจากประเทศไทย

(၅၂၈၄) မြန်မာဂိပ္ဗာ

(ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁମାର୍ଗ)

(ກາງສາງພົກນັ້ນທີ່ເຄຣະຫຼານ)

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀଙ୍କ ମହିଳା ପରିଷଦ୍ ପାଇଁ ଏହାର ପରିଷଦ୍ ପାଇଁ

2585 0001 125256 52/144

(၁၆၂)

(% ของสถานภาพทั้งหมดที่มีโครงสร้างหง่าน)

၁၃၂၀၁၂ ၁၉၁၂ ၁၉၁၂ ၁၉၁၂ ၁၉၁၂ ၁၉၁၂ ၁၉၁၂ ၁၉၁၂ ၁၉၁၂ ၁၉၁၂

การจัดการที่ดีต้องมีความเข้าใจในลักษณะของมนุษย์ที่ต้องการได้รับ การจัดการที่ดีต้องสร้างให้เกิดความสุขและพึงพอใจให้กับบุคคลที่ต้องการใช้บริการ

ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	มาตรฐานและแก้ไขผลลัพธ์ตามตัวตั้ง	มาตรฐาน	กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ
ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	มาตรฐานและแก้ไขผลลัพธ์ตามตัวตั้ง	มาตรฐาน	กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ
10. กรณีเกิดพายุหมุน เข้าเมือง ได้แก่ พายุหมุน (พายุไถฟุต)	10.1 ผู้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงต่อ พื้นที่งาน ได้แก่ การบูรณาดิจิทัล หรือสื่อสาร (ดิจิทัล)	10.1.1 จัดเตรียมแผนอพยพกรณีเกิดพายุหมุนเข้าต่อร่อง และฝึกซ้อมการ อยาหยุดและการตบยับสิ่งของอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 10.1.2 ติดตามตรวจสอบสภาพอากาศเป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังลมมาใช้ ในการเฝ้าระวังและติดตามจัดการความไม่สงบของพายพารณ์เกิด ^{ในแบบ B12/27}	ผู้ที่ดำเนินการอย่าง จริงๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	บริษัทฯ เชิญร่วม ประชุมที่อยู่สำราญ และผู้ติด จำกัด
11. กรณีการโจรกรรมภัยชุกชุม	11.1 คาวามเสียหายต่อเรือและยานพาหนะ แล้ว ผู้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงต่อ พื้นที่งาน ได้แก่ การบูรณาดิจิทัล หรือสื่อสาร (ดิจิทัล)	11.1.1 ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นดัง ผู้ผลกระทบต่อการคอมมูนิเคชันส์ทางด้าน ^ฯ 11.1.2 จัดให้มีแผนการจดจำสิ่งของต่อการนักโจรที่ควรคาดสุมถึงการนักโจร โจรกรรมของเรือต้องการทราบพื้นที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้วย. ป้องกันรือ ต่างๆ พ.ศ. 2522 และอยู่สัญญาความร่วมมือระหว่าง ตัวบากชุมของคู่คู่ระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวท่องเที่ยว	เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ	บริษัทฯ เชิญร่วม ประชุมที่อยู่สำราญ และผู้ติด จำกัด
ค.ศ. 1972 (COLREG 1972)	11.1.3 จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับตัวใหม่ในกรณีที่เกิดภัยชุกชุม ให้แก่บุคลากรภายใน ไม่น่าจะต้อง ^{ให้แก่บุคลากรรวมและติดต่อร่วมกันเพื่อในส่วนที่ ๔.๒.๓ ของ}			บริษัทฯ เชิญร่วม ประชุมที่อยู่สำราญ และผู้ติด จำกัด

“(ນີ້ແກ່ສາເພົ່າທັງນີ້ແລ້ວ ພິເຕົມວະນຸ້ມາ) ຜູ້ທີ່ໄດ້ມາຢູ່ການຄໍາອຳນວຍແລ້ວມີມາຈົດໝາຍ
ມີການປົກກົງການຄໍາອຳນວຍແລ້ວມີມາຈົດໝາຍ
ມີການປົກກົງການຄໍາອຳນວຍ-ສຍາມ ຈຳເຕີ

26 ມັງກອນ 2566

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างในทางเลือกของการผลิตบิตราระลี่ยม

ปัจจัยเสี่ยงเบ็ดเตลlok	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการกำกับดูแลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
12. กรณีการติดเชื้อ ขยายตัว	<p>12.1 ผู้ผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นโดยตรงต่อ พนักงาน ได้แก่ การนำติดเชื้อ หรือเสียชีวิต</p> <p>12.2 ความเสี่ยหายน้ำอาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้าง ของมนุษย์และสิ่ตและเรียกว่า “น้ำภัย” ภัยต่างๆ</p> <p>12.3 ภัยต่อต้านภัยในภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>12.1.1 ดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ร่วมแนวทางปฏิบัติงาน สำหรับการยกยื่นของบริษัทฯ เช่น – การกำหนดชั้นดูดซึมในการปฏิบัติงานที่ปลดภัยเกียวางบ้านกราย</p> <p>– การใช้เครื่องหง่านเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มต้นโครงการ</p> <p>– การกำหนดตั้งค่าปรับปรุงภัย “น้ำภัย” ขนาด และกำหนดน้ำท่วมวัสดุที่จะทำการยก</p> <p>– การตรวจสอบบ่อจืด บ่อกรองที่ใช้ยา และถังเก็บน้ำ</p> <p>12.1.2 เก็บภัยสุดท้ายล่องไปในทะเลสาบซึ่มน้ำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างปลอดภัย</p>	<p>ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>– พนักงานที่ดำเนินงานของ โครงการฯ ในแปลง B12/27</p>	<p>บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำราญ และผู้ผลิต จำกัด</p>

บริษัทฯ ห้าม ผู้รับผิดชอบ บริษัทฯ ที่อยู่ริมแม่น้ำ เชฟรอนประเทศไทยสำราญ จำกัด	 Eesti-Siam Co., Ltd. FIRM	(นางสาวพัชรินทร์ พิเชรณะรงค์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ อย่างริม-สายน้ำ จำกัด
ห้าม ผู้รับผิดชอบ บริษัทฯ ที่อยู่ริมแม่น้ำ เชฟรอนประเทศไทยสำราญ จำกัด	ห้าม ผู้รับผิดชอบ บริษัทฯ ที่อยู่ริมแม่น้ำ เชฟรอนประเทศไทยสำราญ จำกัด	<p>ห้าม 54/144 26 มกราคม 2565</p>

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการติดตั้งโครงสร้างไฟฟ้าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ปัจจัยเสี่ยงเบ็ดเตลlok	ภาระเต็มผลกรอบฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
13. กรณีการร่วมกับผู้บุคคลอื่นที่ไม่ได้สัมภาระด้วยเงินเดือนที่ได้รับ	13.1 ผู้ลงนามที่ได้รับเงินเดือนที่ได้รับ	13.1.1 จัดทำงบประมาณรายเดือน และนำมูลค่าอื่นๆ ให้เพิ่มที่ปรับลดรายได้ในรูปแบบเดียวกัน แม้จะไม่รวมกับค่าเชื้อเพลิง และนำมูลค่าอื่นๆ ตามที่จัดให้ในเงินเดือน แต่ที่ปรับตัวตนให้ลดลงอย่างไร แม้จะเรียกว่า “ลดลง” แต่ก็เป็นการปฏิบัติงาน	— เรืออากาศบินทางปฏิบัติงาน	บริษัท เคราะห์น้ำ บริษัทไทยสำราญ จำกัด จำกัด
๑๔. งบประมาณที่บัญชีคงเหลือสิ้น	13.1.2 จัดทำงบประมาณรายเดือนที่ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง และนำมูลค่าอื่นๆ ให้เพิ่มที่ปรับลดรายได้ในรูปแบบเดียวกัน แต่ที่ปรับตัวตนให้ลดลงอย่างไร แม้จะเรียกว่า “ลดลง” แต่ก็เป็นการปฏิบัติงาน	13.1.3 จัดทำงบประมาณรายเดือนที่ปรับลดรายได้ในรูปแบบเดียวกัน แต่ที่ปรับตัวตนให้ลดลงอย่างไร แม้จะเรียกว่า “ลดลง” แต่ที่ปรับตัวตนให้ลดลงอย่างไร แต่ก็เป็นการปฏิบัติงาน	บริษัทฯ ประจำเดือนต่อไป	บริษัท เคราะห์น้ำ จำกัด
13.1.4 ในการเดินทางสู่สถานที่ต่างๆ ที่ต้องเดินทางไป ให้เลือกทางที่ดีที่สุด แต่ไม่ใช่ทางที่ต้องเดินทางไกล	13.1.5 จัดทำงบประมาณรายเดือนที่ปรับลดรายได้ในรูปแบบเดียวกัน แต่ที่ปรับตัวตนให้ลดลงอย่างไร แต่ก็เป็นการปฏิบัติงาน	13.1.4 ในการเดินทางสู่สถานที่ต่างๆ ที่ต้องเดินทางไป ให้เลือกทางที่ดีที่สุด แต่ไม่ใช่ทางที่ต้องเดินทางไกล	บริษัทฯ ประจำเดือนต่อไป	บริษัท เคราะห์น้ำ จำกัด

นายชาติตย หัวหน้าศูนย ผู้ประเมินภายในฯ	บริษัท เคราะห์น้ำ จำกัด	บริษัท เคราะห์น้ำ จำกัด
๕๕/๑๔๔	๕๕/๑๔๔	๕๕/๑๔๔

ตารางที่ 4 มาตรการรับรองกิจกรรมและแก้ไขผลกรอบทบทวนสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะทางหลังผลิตและการเตรียมห้องผู้ผลิต

ปัจจัยสำคัญแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการรับรองกิจกรรมและแก้ไขผลกรอบทบทวนสำหรับผลิต	ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำภายนอก คุณภาพดูดซึมน้ำดื่ม (ต่อ) พื้นที่อยู่อาศัย (ต่อ)	2.4 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการน้ำดื่ม ที่อาจมีผลลัพธ์อันตราย	มาตรฐานการจัดการดูดซึมน้ำดื่มจากกระบวนการผลิต มาตรฐานการรับประทานน้ำดื่ม ล่วงหน้าที่ 28 กม. กาญจนบุรี 2556 ซึ่ง ประกอบด้วย การจัดเก็บน้ำรวม การขนส่ง และการ กำจัดของเสียไม่มีอันตรายและปลอดภัย ยังคงดำเนินต่อไป และปฏิบัติตาม ข้อตกลงในแผนการจัดการดูดซึมน้ำดื่ม	ส่วนที่เกี่ยวข้อง — แม่น้ำหลุมแม่น้ำ — แม่น้ำเจ้าและแม่น้ำท่าช้าง — การปฏิบัติตามของ โครงการฯ
	2.4.1 บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการดูดซึมน้ำดื่มที่ต้องการจะยังคงดำเนินต่อไป	มาตรฐานการรับประทานน้ำดื่มจากกระบวนการผลิตตามที่ต้องการจะยังคงดำเนินต่อไป โดยการดูดแยกน้ำดื่มจากกระบวนการผลิตเพื่ิงรวมมาติดเลือว และขึ้นกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความปฏิบัติตามของ บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม	บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มที่ต้องการจะยังคงดำเนินต่อไป
	2.4.2 โครงการฯ ที่ต้องมีการดูดซึมน้ำดื่มจากกระบวนการผลิตเพื่ิงรวมมาติดเลือว และขึ้นกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความปฏิบัติตามของ บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม	ตรวจสอบมาตรฐานการดูดซึมน้ำดื่มตามที่ต้องการจะยังคงดำเนินต่อไป โดยการดูดแยกน้ำดื่มจากกระบวนการผลิตเพื่ิงรวมมาติดเลือว และขึ้นกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความปฏิบัติตามของ บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม	โครงการฯ
	2.4.3 ตรวจสอบมาตรฐานการดูดซึมน้ำดื่มโดยการดูดแยกน้ำดื่มตามที่ต้องการจะยังคงดำเนินต่อไป โดยการดูดแยกน้ำดื่มจากกระบวนการผลิตเพื่ิงรวมมาติดเลือว และขึ้นกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความปฏิบัติตามของ บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม	ตรวจสอบมาตรฐานการดูดซึมน้ำดื่มโดยการดูดแยกน้ำดื่มตามที่ต้องการจะยังคงดำเนินต่อไป โดยการดูดแยกน้ำดื่มจากกระบวนการผลิตเพื่ิงรวมมาติดเลือว และขึ้นกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความปฏิบัติตามของ บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม	โครงการฯ
	2.4.4 คุณภาพน้ำดื่มที่ต้องการจะยังคงดำเนินต่อไป และจัดทำน้ำดื่มตามมาตรฐานและสภาพอากาศที่ปรับปรุงตามที่ต้องการจะยังคงดำเนินต่อไป	คุณภาพน้ำดื่มที่ต้องการจะยังคงดำเนินต่อไป โดยดูดแยกน้ำดื่มจากกระบวนการผลิตเพื่ิงรวมมาติดเลือว และขึ้นกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความปฏิบัติตามของ บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม	โครงการฯ

นางสาว พาณิชยา ศรีว่องไว ผู้รับผิดชอบ	นายราพี พานิชย์ หัวหน้าห้อง ผู้รับผิดชอบ	FIRM Siam Co.,Ltd. FIRM
(นายราพี พานิชย์ หัวหน้าห้อง) พ.ร.บ.มูลนิธิการสิ่งแวดล้อม บริษัท ศรีว่องไว จำกัด	(นางสาว พาณิชยา ศรีว่องไว) ผู้รับผิดชอบ บริษัท ศรีว่องไว จำกัด	(นายราพี พานิชย์ หัวหน้าห้อง) ผู้รับผิดชอบ บริษัท ศรีว่องไว จำกัด

พ.ร.บ. 59/144
26 มกราคม 2565

มาตราการป้องกันและกำชับกรรมการและบุคลากรที่มีส่วนได้เสียในกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐมนตรีและตัวแทนของคณะกรรมการฯ ระดับสูง

Dear Mr. Chairman,

(นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช)

ผู้ร่วมมอบถ่านห้าม
บริษัท เศพรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

เรียน ดร. วิภาณ พัฒนาวงศ์ พิศรอดะรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตส้อม
บริษัท อิโคร์บีม-สยาม จำกัด

หน้า 60/144
26 มกราคม 2565

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการและมาตรการเตรียมหดสูญผล

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ดำเนินการ/ ส่วนที่มีความอ่อนไหว	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำท่าเรือ ดุริยางค์ด้วยน้ำดื่มน้ำดิบ, น้ำเสียก่อนภายนอก (ต่อ)	2.4.10 กำหนดให้ปริมาณน้ำท่าราษฎร์ไปติดตามข้อกำหนดโครงการ จัดการของเสียงและขยะกำจัดทางภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการของเสียงที่มีการแบ่งคันไว้อยู่ ณ บริเวณที่มีการดำเนินโครงการฯ	สถานที่นำไปตัดหรือกำจัด ขยะเสีย	บริเวณที่นำตัวมาดำเนินการ ประจำครั้งสำหรับ แหล่งผลิต จ้า๊ด	บริเวณที่นำตัวมาดำเนินการ ประจำครั้งสำหรับ แหล่งผลิต จ้า๊ด
2.5 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อดินแดนพืชพันธุ์ และต้นไม้ในพื้นที่อย่างไรก็ตามการระบุภัยทั้ง สองพื้นที่และบริษัทฯจะดำเนินการเดินสู่ภายนอก	2.5.1 ใช้วิธีการเจาะเย็บหลุมแม่น้ำ (Slim Hole) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ การเจาะ แหล่งน้ำที่มีความเป็นพิษต่อ สิ่งแวดล้อมและการเจาะที่มีความเป็นพิษต่อ โครงการฯ	แหล่งน้ำที่มีการเจาะที่มีความเป็นพิษต่อ โครงการฯ	บริเวณที่นำตัวมาดำเนินการ ประจำครั้งสำหรับ แหล่งผลิต จ้า๊ด	บริเวณที่นำตัวมาดำเนินการ ประจำครั้งสำหรับ แหล่งผลิต จ้า๊ด
	2.5.2 เสือโกโครกที่ใช้ในการเจาะที่มีความเป็นพิษต่อ ราชอาณาจักรและธรรมชาติ			
	2.5.3 การเจาะหดสูญร่องที่ 2 ซึ่งใช้ในการดูด WBM เป็นช่องหดสูญร่อง ใช้หดสูญร่องที่ 3 และ 4 ซึ่งใช้ในการดูด SBM เป็นช่องหดสูญร่องเจาะ ฉะนั้นต้องดำเนินการร่วมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทฯในการเจาะหดสูญร่องที่เกิดขึ้นจากการเจาะ ด้วยระบบดูดซูบและเข็นหดสูญร่องที่เจาะ เพื่อกำหนดหดสูญร่อง ก่อนมาใช้หดสูญร่องซึ่งจะช่วยลดภาระติดต่อไปกับเศษหินที่ก่อให้ จะปล่อยลงสู่พื้นดิน	ราชอาณาจักรและธรรมชาติ		

นายพิพัฒ พ่วงพงษ์ยงค์ ผู้รับผิดชอบจ้า๊ด	บริษัท พีเคแอล จำกัด ผู้รับผิดชอบจ้า๊ด	บริษัท พีเคแอล จำกัด ผู้รับผิดชอบจ้า๊ด
หน้า 61/144	26 มกราคม 2565	บริษัท พีเคแอล จำกัด ผู้รับผิดชอบจ้า๊ด

ตารางที่ 4 มаратราภิปร่องก์และแก้ไขผลการทดสอบสำหรับการดำเนินงานของโครงการ ระยะการเรื่องหลุมผลิต

ปัจจัยส่วนแวดล้อม	ประเต็ษผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำทะเล คุณภาพดินและดินดูด พืชต่างๆ (ต่อ)	ผลกระทบต่อระบบน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
	2.5.4 เสือโก้รีบก่อนเดินทางตามความต้องการของคู่ค้าอย่างหลักของ โคลนจะดิน SBM ที่ติดไปกับเศษหินให้มีความเสียไม่เกินร้อยละ 10 โดยหัวน้ำขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสะอาด ก่อนที่จะปล่อยเศษหินลง ทะเล กรณีที่มีความจำเป็นต้องนำเศษหินจากต่างประเทศเข้ามา เสริมในกรณีขาดสัมภาระต้องนำเศษหินเข้ามาใช้ในสัญญา รับซื้อของรัฐผู้รับเหมาให้ใช้หินเจาะที่สามารถคงคุณค่า ประเมินของคู่ค้าของโคลนที่ติดไปกับเศษหินที่จะปล่อยลง สีทะเล ให้มีค่าโดยประมาณร้อยละ 10 โดยน้ำทะเลจะออกแรงชนกัน การจะชะลอลง	เสือโก้รีบก่อนเดินทางตามความต้องการของคู่ค้าอย่างหลักของคู่ค้า ของโคลนที่ต้องการนำเศษหินที่ได้จากการรณะจ่ายต่อไปในวงกว้าง จะต้องหันรถหลังต่อสู้ทางเลน	บริษัทฯ ประจำ บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าทรัพย์ ประจำตัวของ และผู้ดูแล
	2.5.5 การปล่อยเศษหินจะถูกห้ามหากว่า 1 เมตร อาจ ระเหยนลงท่าสุด ในทุกกรณี เพื่อกำจัดการรากจะดูดตัวในวงกว้าง ของเศษหินที่ปล่อยลงสู่ทางเลน	การจะชะลอลงต่อสู้ทางเลน	เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่
	2.5.6 จัดการเศษหินและโคลนจากการเจาด้วยห้องดักลังตามแบบร่างกาศ กรรมเครื่องบดหินชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานการจัดตั้งกรวยเสีย หากสถานประกอบการใดๆ ก็ตามที่มีเศษหินลงที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยพิจารณาเศษหินและโคลนจากการเจาเป็นของเสียที่สามารถ จัดการในพื้นที่สถานประกอบการกิจกรรมได้ตามวิธีการที่ ได้ระบุอยู่ด้วยตัวเองรวมถึงการร่วมมือ	จัดการเศษหินและโคลนจากการเจาด้วยห้องดักลังตามแบบร่างกาศ กรรมเครื่องบดหินชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานการจัดตั้งกรวยเสีย	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ

นายพิพัฒน์ พิเชาวะวงศ์ (นายพิพัฒน์ พิเชาวะวงศ์) ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด	บริษัทฯ บริษัทฯ	ERM Siam Co.,Ltd. ERM
หน้า 62/144 26 มกราคม 2565		

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงต้องมีการดำเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงต้องมีการดำเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น

(၆) မြန်မာရုပ်ပန္တလွှာ၏ အကျဉ်းချုပ်မှု

(፳፻፲፭)

କେବଳ ଏହାରେ ମାତ୍ରାରେ ପାଇଁ ଆଶିନୀ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ମାତ୍ରାରେ ପାଇଁ ଆଶିନୀ କରିବାକୁ ପାଇଁ

(ເບີນຂໍ້ຕັດຫຼາຍ ສູງພະນັກງານແກ່ທຳອິດ)

มาตรางที่ 4 นางสาวกรปุวงนันและแก่กุญแจลักษณะที่จะส่งแผลร้ายแรงต่อชีวิตและทำให้เสียชีวิต

ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ	ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ	ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ	ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ
ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ	ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ	ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ	ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ
4. ការប្រជុំរបស់អាជីវកម្ម ^(ទី១)	4.1.6 ក្រសួងការពិនិត្យការងារនៃក្រសួងការពិនិត្យការងារ	ក្រសួងការពិនិត្យការងារ	ក្រសួងការពិនិត្យការងារ
ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ	ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ	ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ	ប្រចាំឆ្នាំនៃការងារ

(ବ୍ୟାକ୍ତିଗତ ପରିମାଣରେ)

၁၄၄/၆၅

26 ພົມງານ 2565

(၁၆၃၂) မြန်မာနိုင်ငြချေမှုမြတ်စွာများ

ପ୍ରକାଶତମି

ปริ๊นท์ อีโค่รีวิม-สัญญา จำกัด

 HRM <i>Human Resource Management</i>	ก. ห้องเรียน ห้องเรียน	ผู้สอน ผู้สอน	วันที่เรียน วันที่เรียน	รายละเอียด รายละเอียด
 UET-Siam Co., Ltd.	ก. ห้องเรียน ห้องเรียน	ผู้สอน ผู้สอน	วันที่เรียน วันที่เรียน	รายละเอียด รายละเอียด
 UET-Siam Co., Ltd.	ก. ห้องเรียน ห้องเรียน	ผู้สอน ผู้สอน	วันที่เรียน วันที่เรียน	รายละเอียด รายละเอียด
 UET-Siam Co., Ltd.	ก. ห้องเรียน ห้องเรียน	ผู้สอน ผู้สอน	วันที่เรียน วันที่เรียน	รายละเอียด รายละเอียด

4 ตราสารที่ 4 กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการขอรับสิ่งของตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้

卷之三

EAT

(ରୂପକାବିଜ୍ଞାନ)

໨/໨/໨/

100
GM

卷之三

<p>environnement</p>	<p>Environnement Ressources Matériaux (Co.,Ltd.)</p> <p>บริษัท เอ็นแวร์ รีซурс แมตเตอร์ จำกัด</p>
<p>นายพัชร์พันธุ์ พัฒนาวงศ์</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการสื่อสารองค์กร</p> <p>บริษัท เอ็นแวร์ รีซурс-สยาม จำกัด</p>	<p>(นางสาวพัชร์พันธุ์ พัฒนาวงศ์ พัฒนาวงศ์ พัชร์)</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการสื่อสารองค์กร</p> <p>บริษัท เอ็นแวร์ รีซурс-สยาม จำกัด</p>
<p>หน้า 68/144</p> <p>26 มกราคม 2565</p>	<p>หน้า 68/144</p> <p>26 มกราคม 2565</p>
<p>นายพัชร์พันธุ์ พัฒนาวงศ์</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการสื่อสารองค์กร</p> <p>บริษัท เอ็นแวร์ รีซурс-สยาม จำกัด</p>	<p>(นายพัชร์พันธุ์ พัฒนาวงศ์ พัฒนาวงศ์ พัชร์)</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการสื่อสารองค์กร</p> <p>บริษัท เอ็นแวร์ รีซурс-สยาม จำกัด</p>

ตารางที่ 4 มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกรอบสี่แวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการจัดการด้านทรัมผู้ดูแลและการเตรียมหลักผลิต

ปัจจัยสี่แวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสี่แวดล้อม	พัฒนาแผนการ/ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
7. การไฟฟ้าบริการด้านสุขาภิบาล (ต่อ)	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เป็นต้น - มีการประเมินพื้นที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับมาตรการที่ได้ขยายช่วงเวลาในแปลง B12/27 ผู้มีสิทธิ์ติดตาม - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ减缓โรคโควิด-19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน - มีระบบการติดตาม โดยจัดให้มีจุดตรวจจุดยุบสิ่งหกมีผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้ามาทำงาน โดยทางผู้อุดหนุนจะมีการยังคงสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ยอมเข้า去做ให้เข้าพื้นที่ทำงาน และจะต้องดำเนินการตามแนวทางการสูตรการณ์สูงสูงกว่า 2% - กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ในการนัดรับประทานอาหาร การนั่งในห้องประชุม ให้พื้นที่สูงๆ เช่น จัดโต๊ะกลม ห้องจัดเจรจาเอกสารท่องเที่ยว อย่างพิถีพิถัน - จดหมายแจ้งผู้รับทราบในเรื่องมาตรการดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ที่ดำเนินงานอยู่ โครงการฯ ใบอนุญาต B12/27 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เทพร่อน ประเทศไทยสำราญ

บริษัท เทพร่อนประเทศไทยสำราญ	ผู้รับผิดชอบ	ERI Siam Co.,Ltd.
นางสาวพัชรนันท์ พิตราประหนgran ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและด้านบัญชี	(นางสาวพัชรนันท์ พิตราประหนgran) บริษัท เทพร่อนประเทศไทยสำราญ จำกัด

หน้า 69/144
26 มกราคม 2565

፩፻፷፭

အမြတ်ဆင့် အရွယ်အစား အမြတ်ဆင့် အရွယ်အစား အမြတ်ဆင့် အရွယ်အစား

卷之三

(ນາງສະກຸນພັກນິ້ນທີ່ພົມວະນຸ້ມາ)

26 ມកງານຕົມ 2565
ໜີ້ 70/144

ตารางที่ 4 มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการเจาะหลุมผลิตและการเตรียมหลุมผลิต

ประจำสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ดำเนินการ/ สถานที่ที่อยู่อาศัย	ผู้รับผิดชอบ
8. อาศัยน้ำมันและเชื้อเพลิง ปลดปล่อย ฝุ่นปฏิกัดทาง (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ที่ดำเนินการ/ สถานที่ที่อยู่อาศัย	ผู้รับผิดชอบ
		8.1.3 กัดหนดให้ปรับเปลี่ยนผู้รับเหมาเดิมที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบ เช่น จัดท่องตากำลังอาชีวอนามัยและตรวจสอบได้ จัดทักษะอาชีวิชีนักสูข์สิ่งสกปรก รวมทั้งมีระบบประกันการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างดีและสูขารากฐานสิ่งแวดล้อมให้พิถยพอกับ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	- พื้นที่ที่ดำเนินการของ โครงการฯ ในแปลง B12/27	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำราญ แมลลิคิจ จำกัด
		8.1.4 บันทึกการติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับพนักงานและพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาในระหว่างการปฏิบัติงานโดยคงไว้ติดตามและประเมินผล สำหรับ ค่าวัสดุ ห้องน้ำและอุปกรณ์ของครัวและห้องน้ำที่ได้ดำเนินการ	สำหรับ สถานที่ที่อยู่อาศัย และวิธีการรักษา จัดทักษะอาชีวิชีนักสูข์สิ่งสกปรก รวมทั้งมีระบบประกันการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหาร	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำราญ แมลลิคิจ จำกัด
		8.1.5 บันทึกการติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับพนักงานและพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาในระหว่างการปฏิบัติงานโดยคงไว้ติดตามและประเมินผล สำหรับ ค่าวัสดุ ห้องน้ำและอุปกรณ์ของครัวและห้องน้ำที่ได้ดำเนินการ	สำหรับ สถานที่ที่อยู่อาศัย และวิธีการรักษา จัดทักษะอาชีวิชีนักสูข์สิ่งสกปรก รวมทั้งมีระบบประกันการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหาร	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำราญ แมลลิคิจ จำกัด
		8.1.6 บันทึกการติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับพนักงานและพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาในระหว่างการปฏิบัติงานโดยคงไว้ติดตามและประเมินผล สำหรับ ค่าวัสดุ ห้องน้ำและอุปกรณ์ของครัวและห้องน้ำที่ได้ดำเนินการ	สำหรับ สถานที่ที่อยู่อาศัย และวิธีการรักษา จัดทักษะอาชีวิชีนักสูข์สิ่งสกปรก รวมทั้งมีระบบประกันการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหาร	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำราญ แมลลิคิจ จำกัด

บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำราญ แมลลิคิจ จำกัด	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำราญ แมลลิคิจ จำกัด	ERI-Siam Co.,Ltd.
(นายชาติศรี หัวหน้าห้อง) ผู้ประเมินอุปการ บริษัท เชฟโรลินประเทศไทยสำราญ แมลลิคิจ จำกัด	(นางสาวพัชรินทร์ พิศรรพาวงศ์) ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม บริษัท เชฟโรลินประเทศไทยสำราญ แมลลิคิจ จำกัด

๗๒/144
๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

ตารางที่ 4 มาตรการรับรองกันและกันเพื่อขึ้นผลกรอบทบทวนสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการจัดทำหลักสูตรและการตีรีมหสุผล

ปัจจัยสำคัญแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
8. ภาระอาชญากรรมและความไม่สงบในพื้นที่	ผลกระทบ	มาตรการรับรองและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
(1) ปล่อยเสียงรบกวน ผู้ปฏิบัติงาน (2)	8.1.7 จัดสรรงานสาธารณะที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับ พนักงาน รวมทั้งผู้ช่วยเหลือในผลิตภัณฑ์และบริการทางการค้า ประจำวัน แต่ยังคงให้บริการทางการค้า ประจำวันอย่างต่อเนื่อง ตาม ผลไม่เกิน 12 ชั่วโมง และระหว่างเวลา的工作 มีปัจจัยทางภายนอกที่มา ผลกระทบอยู่ที่แมลงชนิดต่างๆ ที่รบกวนการทำงาน ที่เกี่ยวข้อง กันนี้ สำหรับในกรณีเมืองที่ดูกรามไม่ 平安 ที่ทางสถานศึกษาพยายามจะรับประทานโดยประมาณตามความ เห็นชอบและลดภาระภาระในการประเมินตัวงาน	- พนักงานที่ดำเนินงานประจำ โครงการฯ ใบอนุญาต B12/27	บริษัท เทพรุ่ง ประเทศไทยสำราญ และผู้จัด จำกัด
(2) ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	8.1.8 รีบผู้นำการติดตามตรวจสอบรายการข้อมูลรายบุคคล ให้ ทราบและติดตามรายการทำงาน ครอบคลุมพนักงานในโครงการฯ ต่างๆ โดย พิจารณาจากผู้ประกอบเมืองท่าตามสูตรภาพ (Health Risk Assessment) แยกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรในสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามตรวจสอบครอบคลุมและประเมินภัย เกี่ยวกับพนักงาน สำหรับความถี่ในการติดเชื้อพยาธิ เมื่อต่อต่างๆ ฉบับกำหนดตามมาตรฐานที่มีอยู่ จนกว่าจะได้รับจัดตั้งได้ เช่น รากฟาร์ม เครื่องจักร สำหรับพนักงานที่มีภาระหนัก ติดตามตรวจสอบมากกว่าพนักงานที่มีภาระน้อย ติดตามตรวจสอบให้มีความถูกต้อง ติดตามตรวจสอบมากกว่าพนักงานที่มีภาระน้อย ติดตามตรวจสอบให้มีความถูกต้อง ติดตามตรวจสอบให้มีความถูกต้อง ติดตามตรวจสอบให้มีความถูกต้อง การตรวจสอบในกระบวนการประเมินตัวงานตามความต้องไป การปฏิบัติงาน	ผู้ที่ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	บริษัท เทพรุ่ง จำกัด จำกัด

นายชาติ ธรรมรงค์ (นายชาติ ธรรมรงค์)	ผู้รับผิดชอบ	นายชาติ ธรรมรงค์ (นายชาติ ธรรมรงค์)
พ.ร.บ. 73/144	26 มกราคม 2565	บริษัท เทพรุ่ง จำกัด

(นางสาวพัชร์นันท์ พิตรະพงษ์)
ผู้อำนวยการสำเร็จและผู้รับผิดชอบ
บริษัท เทพรุ่ง จำกัด

.....
พ.ร.บ. 73/144
26 มกราคม 2565

ตารางที่ 4 มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบต่อการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินการของโครงการฯ ระยะการเจ้าหน้าที่ขององค์กรของโครงการฯ และมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการรื้อถอนและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
8. ยาเขือขานและยาแมลงสาบ ปลูกด้วยตนเอง (ต่อ) ผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ)				
8.1.9 ยาฆ่าแมลงและยาแมลงสาบ ที่อาจมีผลต่อการระบาดของแมลงไม้— แมลงสัตว์ในธรรมชาติ บริษัท เชฟโรล ไพร์เมอร์ เทคโนโลยีสำราญ ครองกรุง บลล.เบล B12/27	ยาฆ่าแมลงและยาแมลงสาบ ที่อาจมีผลต่อการระบาดของแมลงไม้— แมลงสัตว์ในธรรมชาติ บริษัท เชฟโรล ไพร์เมอร์ เทคโนโลยีสำราญ ครองกรุง บลล.เบล B12/27	ยาฆ่าแมลงและยาแมลงสาบ ที่อาจมีผลต่อการระบาดของแมลงไม้— แมลงสัตว์ในธรรมชาติ บริษัท เชฟโรล ไพร์เมอร์ เทคโนโลยีสำราญ ครองกรุง บลล.เบล B12/27	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
8.1.10 จัดให้มีถังล้างตา และฝีหงส์สำหรับน้ำในบริเวณที่จัดเก็บ จัดเตรียม และใช้งานสารเคมี	จัดให้มีถังล้างตา และฝีหงส์สำหรับน้ำในบริเวณที่จัดเก็บ จัดเตรียม และใช้งานสารเคมี	จัดให้มีถังล้างตา และฝีหงส์สำหรับน้ำในบริเวณที่จัดเก็บ จัดเตรียม และใช้งานสารเคมี	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
8.1.11 กำจัดเศษไม้ที่ผู้รับเหมาที่ซ่อมแซมสุขาตบอยกรรน. สารอดี และขยะเสีย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานการประกันภัยผล การทางสิ่งแวดล้อม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบอย่างปฏิบัติงาน	กำจัดเศษไม้ที่ผู้รับเหมาที่ซ่อมแซมสุขาตบอยกรรน. สารอดี และขยะเสีย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานการประกันภัยผล การทางสิ่งแวดล้อม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบอย่างปฏิบัติงาน	กำจัดเศษไม้ที่ผู้รับเหมาที่ซ่อมแซมสุขาตบอยกรรน. สารอดี และขยะเสีย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานการประกันภัยผล การทางสิ่งแวดล้อม และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบอย่างปฏิบัติงาน	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
8.1.12 จัดเก็บสารเคมี และคลังจ่ายในพื้นที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ และนำไปรีไซเคิล ห้องสมุดภายในและส่วนกลางของพื้นที่จัดเก็บไป พื้นที่ปฏิบัติงานของสาย員 แสงสว่างในการปฏิบัติงาน	จัดเก็บสารเคมี และคลังจ่ายในพื้นที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ และนำไปรีไซเคิล ห้องสมุดภายในและส่วนกลางของพื้นที่จัดเก็บไป พื้นที่ปฏิบัติงานของสาย員 แสงสว่างในการปฏิบัติงาน	จัดเก็บสารเคมี และคลังจ่ายในพื้นที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพา และนำไปรีไซเคิล ห้องสมุดภายในและส่วนกลางของพื้นที่จัดเก็บไป พื้นที่ปฏิบัติงานของสาย員 แสงสว่างในการปฏิบัติงาน	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
8.1.13 กรณีเกิดเหตุดูดด้วยเครื่องดูดควัน ห้องรีการทางการแพทย์ ให้ดำเนินการ บริษัทฯ ผู้รับเหมาได้ทันท่วงที พร้อมทั้งแจ้งผู้ดูแลอาคารและสถานที่ ประสานงานกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และส่งต่อผู้ป่วยจากสถานที่ เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการรับผู้ป่วย หากไม่สามารถรับผู้ป่วยในการร้องขอพนักงานชื่อของครองกรุงฯ อย่างทันท่วงทีให้ทราบ	กรณีเกิดเหตุดูดด้วยเครื่องดูดควัน ห้องรีการทางการแพทย์ ให้ดำเนินการ บริษัทฯ ผู้รับเหมาได้ทันท่วงที พร้อมทั้งแจ้งผู้ดูแลอาคารและสถานที่ ประสานงานกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และส่งต่อผู้ป่วยจากสถานที่ เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการรับผู้ป่วย หากไม่สามารถรับผู้ป่วยในการร้องขอพนักงานชื่อของครองกรุงฯ อย่างทันท่วงทีให้ทราบ	กรณีเกิดเหตุดูดด้วยเครื่องดูดควัน ห้องรีการทางการแพทย์ ให้ดำเนินการ บริษัทฯ ผู้รับเหมาได้ทันท่วงที พร้อมทั้งแจ้งผู้ดูแลอาคารและสถานที่ ประสานงานกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และส่งต่อผู้ป่วยจากสถานที่ เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการรับผู้ป่วย หากไม่สามารถรับผู้ป่วยในการร้องขอพนักงานชื่อของครองกรุงฯ อย่างทันท่วงทีให้ทราบ	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ

บริษัท เชฟโรล เทคโนโลยีสำราญ ผู้รับเหมาดำเนินการ บริษัท เชฟโรล เทคโนโลยีสำราญ จำกัด	บริษัท เชฟโรล เทคโนโลยีสำราญ ผู้รับเหมาดำเนินการ บริษัท เชฟโรล เทคโนโลยีสำราญ จำกัด	บริษัท เชฟโรล เทคโนโลยีสำราญ ผู้รับเหมาดำเนินการ บริษัท เชฟโรล เทคโนโลยีสำราญ จำกัด
..... (นายชัยพัฒนา พิเชฐวงศ์) ผู้รับเหมาดำเนินการ บริษัท เชฟโรล เทคโนโลยีสำราญ จำกัด (นายชัยพัฒนา พิเชฐวงศ์) ผู้รับเหมาดำเนินการ บริษัท เชฟโรล เทคโนโลยีสำราญ จำกัด (นางสาวพัชรินทร์ พิเชฐวงศ์) ผู้รับเหมาดำเนินการ บริษัท เชฟโรล เทคโนโลยีสำราญ จำกัด

ตารางที่ 4 มมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการตีรีมอลล์และก่อสร้าง

ปัจจัยเสี่ยง&ผลลัพธ์	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ				
9. ภัยแล้ง&ขาดน้ำ ขาดร่อง (พายุ/ตื้น)	9.1 ผลกระทบจากภัยแล้งเกิดจากน้ำดูดรองต่ำของน้ำภาค ที่ไม่ก่อ การระบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต	9.1.1 จัดเตรียมแผนอพยพกรณีเกิดพายุหมุนเขตร้อน และฝ้าซ้อมการ อพยพ และการติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อไป ครัวค์ต่อไป 9.1.2 ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังลมมาใช้ในการ เฝ้าระวังและติดตามให้ดำเนินการตามแผนอพยพกรณีพิษทางดิน	ผู้ที่ดำเนินงานของ โครงการฯ ในแปลง B12/27	บริษัท เจรจาฯ บริษัทไทยสำราญ และผู้ดูแล เจ้าดูแล
10. ภัยแล้ง&โรคระบาด แมลง&เชื้อโรคฯ	10.1 ความเสียหายต่อแปลงนาและ เรือนแพ ฯรื้น&ลูก แมลงและเชื้อโรคฯ โครงสร้างในพื้นที่	10.1.1 ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ร่วบถูกต้องกับประเพณี ผลการทบทวนการคุมเชื้อโรคฯสั่งห้ามนำ (หัวช้อ 5.1) 10.1.2 จัดให้มีแผนงานการติดตามอย่างต่อเนื่องที่ทำรายคุณสมบัติการเฝ้า ดูในช่วงฤดูร้อนเริ่มต้นของภัยมาหากแม่น้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น พรม. ป้องกันเครื่องดักจับ พ.ศ. 2522 และอุปกรณ์น้ำยาหัวว่านปะทุท่า ตัวภัยภัยที่บ่อคูร่องหัวว่างบ่อระเกศ เพื่อยกเว้นการรื้อถอนกันในขณะเฝ้า ตัวคร. 1972 (COLREG 1972)	ไม่ทำหักมูลสิบ ในที่ดินเจ้าและรือหักที่ดิน การเฝ้าดูต่อไป โครงการฯ	บริษัท เจรจาฯ บริษัทไทยสำราญ และผู้ดูแล เจ้าดูแล
		10.1.3 จัดให้มีฝึกอบรมให้ความรู้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการฯ ประสบ ให้เมืองการติดตามอย่างต่อเนื่องและรักษาให้ดูไนส่วนพื้นที่ และพร้อม ปฏิบัติหน้าที่		

บริษัท เจรจาฯ	ผู้รับผิดชอบ (นายชาติธรรม ห้วยหนอน) ผู้ประเมินอาชญากรรม บริษัทเอ็ม-สเปรย์	บริษัท เจรจาฯ (พิเศษทั่วไป) ผู้รับผิดชอบ บริษัทเอ็ม-สเปรย์
ผู้รับผิดชอบ บริษัทเอ็ม-สเปรย์	บริษัท เจรจาฯ (พิเศษทั่วไป) ผู้รับผิดชอบ บริษัทเอ็ม-สเปรย์	บริษัท เจรจาฯ (พิเศษทั่วไป) ผู้รับผิดชอบ บริษัทเอ็ม-สเปรย์

ตารางที่ 4 มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินการของโครงการฯ ระยะการจราจรและภาระหลุมผลิต

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
14. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดำเนินการของเจ้า หน้าที่ทางการจะขาดสูญ ผลิตภัณฑ์ในคราวเดียว	14.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดำเนินการของเจ้า หน้าที่ทางการจะขาดสูญ ผลิตภัณฑ์ในคราวเดียว	14.1.1 ทบทวนข้อบัญญัติผู้ดูแลจราจรที่มีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ในคราวเดียว ผลิตภัณฑ์ในคราวเดียว	— แท่นหลุมผลิต การปฏิบัติงานของ โครงสร้าง	บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด และผู้ดูแลจ้า
	14.2 ผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ	14.1.2 ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนภาระที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาจากการตัดต้นของเส้นทาง	— แท่นหลุมผลิต การปฏิบัติงานของ โครงสร้าง	บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด และผู้ดูแลจ้า
	14.3 ผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อ สถานที่เชิง สาธารณะที่ต้องการให้หันหัวที่ และบวกรากทรายให้สามารถใช้งาน ได้ด้วยเส้นทาง	14.1.3 ติดตั้งระบบสัญญาณอุปกรณ์ป้องกันภัยการพัง ไว้ในที่ที่เชิง สาธารณะที่ต้องการให้หันหัวที่ และบวกรากทรายให้สามารถใช้งาน ได้ด้วยเส้นทาง	— แท่นหลุมผลิต และการออกแบบ ศิลปะภายนอก	บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด และผู้ดูแลจ้า
	14.4 บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยการพังให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์	14.1.4 บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยการพังให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์	— แท่นหลุมผลิต และการออกแบบ ศิลปะภายนอก	บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด และผู้ดูแลจ้า
	14.5 ตรวจสอบบันดาลในเจ้าหน้าที่ประจำและดูแลถนนทาง ระบบทรัพยากรถไฟ	14.1.5 ตรวจสอบบันดาลในเจ้าหน้าที่ประจำและดูแลถนนทาง ระบบทรัพยากรถไฟ	— แท่นหลุมผลิต และการออกแบบ ศิลปะภายนอก	บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด และผู้ดูแลจ้า
15. การดำเนินการเกิดอุบัติเหตุ	15.1 ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน โดยโครงสร้างและ ภาระทางบุคคล	15.1.1 นำหลักการตัดต่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ สำหรับการรักษาและดูแลอุบัติเหตุ โครงการที่จะเกิด อันตรายต่อพนักงาน ผู้เดินทางและพื้นที่โครงการที่จะเกิด ต่อไปนี้ขององค์กรประกอบต่อไป ๑ การออกแบบโครงสร้าง การวาง ผังองค์กรประกอบ การลดแหล่งกำเนิดข้อมูลภัยคุกคาม ๒ การจำแนก พื้นที่เพื่อควบคุมการติดไฟ การยกแปลงประโยชน์ภัยคุกคาม การ ป้องกันและตรวจสอบรายการหักเมืองที่อยู่ในภัยคุกคาม ๓ การตั้ง	— แท่นหลุมผลิต และการออกแบบ ศิลปะภายนอก	บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด และผู้ดูแลจ้า
	15.2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยต่อพนักงาน "ได้แก่ การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต	15.2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยต่อพนักงาน "ได้แก่ การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต	— แท่นหลุมผลิต และการออกแบบ ศิลปะภายนอก	บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด และผู้ดูแลจ้า
				บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด และผู้ดูแลจ้า
				(นางสาวพัชรัตน์ พิเคราะห์งา) ผู้อำนวยการส่วนตัว บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด ประจำปี 2565
				อนุฯ บริษัท เซฟพรอยด์ ประเทศไทยจำกัด ประจำปี 2565

4 น่าจะต้องการรับมือกับภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิด แต่ในทางกลับกัน ก็ต้องมีการตัดสินใจและดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

แบบทดสอบที่ ๑
ชื่อ นิตยา วงศ์สุวรรณ
รหัส ๘๐/๑๔๔
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้รับสอนคือ อาจารย์
ประชุม ใจดี ประจำห้อง
๑๓๗ ชั้น ๓ ห้อง ๓๔๙

ผู้สอนคือ อาจารย์ พิเชฐ พูงษ์

ผู้ช่วยสอนคือ อาจารย์ พิเชฐ พูงษ์

ผู้ช่วยสอนคือ อาจารย์ พิเชฐ พูงษ์

ผู้ช่วยสอนคือ อาจารย์ พิเชฐ พูงษ์

ตารางที่ 5 มาตรฐานของกันและแก้ไขผลกรະหนัสแบบสําหับบากรดําเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตโดยตระเลียม

ทัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานของกันและแก้ไขผลกรະหนัสแบบสําหับบากรดําเนินงานของโครงการฯ ระยะต้นผลการผลิต	มาตรฐานของกันและแก้ไขผลกรະหนัสแบบสําหับบากรดําเนินการ/ส่วนที่เกี่ยวข้อง		ผู้รับผิดชอบ
		ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรະหนัสแบบสําหับบากรดําเนินการ/ส่วนที่เกี่ยวข้อง	
ทัพยากรสิ่งแวดล้อมทางภายนอก				
1. สภาพภูมิอากาศและ อุตุนิยมวิทยา	1.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาระปล่อย มลสารทางอากาศของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้าที่ ส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นตัวนำของภัยดับ ⁺ และรือดไฟฟ้าทางวิบานตัวนา	1.1.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนการรับรักษาเชิงป้องกันสำหรับ เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานของโครงการฯ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ ส่วนใหญ่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติตาม มาตรฐานของการผลิตโดยตระหนัณยวามอย่างโครงการฯ ในหน่วยที่เป็นที่ทราบ พร้อมกันกับคาดการณ์ไว้โดยประมาณซึ่งตามแนวทางที่ก่อร่องชี้ให้เห็น รวมทั้งด้านคุณภาพ	ไม่ทำผลิตภัณฑ์ ไม่ทำสิ่งปฏิกูล เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	บริษัท เทพwor ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จ้าวต
2. ถนนทางท่าและ ท่าทางเดินคน	2.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาระของ สมบัติทางเดินคนที่ต้องเดินทางไป มาจ้างใช้ทางเดินคนที่อยู่ทางเดิน ท่าทางเดินคน แต่ไม่สามารถเดินทางเดิน คนได้ในบางช่วงเวลาที่อยู่ทางเดินคน	2.1.1 ผู้ดูแลที่ต้องเดินทางเดินคน และตรวจสอบความชำรุดของทางเดินคน ที่ต้องเดินทางเดินคน แต่ไม่สามารถเดินทางเดินคนได้ ทำให้เกิดการหักงอจะงง่ายขึ้นท่านที่เดินทางเดิน คนได้ร้องเรียน 2.1.2 ถ้าต้องทิ้งสมบัติให้ท่าในที่ที่กำหนดให้ท่า (Anchorage Area) แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทิ้งสมบัติออกนอกที่กำหนดไว้ Anchor Pattern จะต้องฝึกการทางทวนและติดรูปการอุบัติเหตุ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยก่อนและ ไม่ขวางปฏิบัติงาน	เรือที่ใช้ในการปฏิบัติตาม กฎของโครงการฯ —	บริษัท เทพwor ประเทศไทยสำราญ และผู้ดูแล จ้าวต
ผู้รับผิดชอบ				
		<i>นายชาติธรรม ใจดี หัวหน้างานยังคงยังคง) ผู้รับผิดชอบอีกด้วย</i>		นายชาติธรรม ใจดี หัวหน้างานยังคงยังคง ผู้รับผิดชอบอีกด้วย
		<i>(นางสาวพัชรินทร์ พิเศษารักษ์ หัวหน้ากลุ่ม) ผู้รับผิดชอบอีกด้วย</i>		บริษัท เทพwor ประเทศไทยสำราญและผู้ดูแล จ้าวต
		<i>บริษัท เทพwor ประเทศไทยสำราญและผู้ดูแล จ้าวต</i>		บริษัท เทพwor ประเทศไทยสำราญและผู้ดูแล จ้าวต














































รายงานที่ ๕ แนวทางการป้องกันและลดภัยผู้ลักกระหนบสูง เวลาดลล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตปฏิบัติ

มาตรางานที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมสำหรับการดำเนินงานของโครงสร้างทางการฯ ระยะทางการผลิตไปต่อเรื่อยไป

ชื่อผู้สั่งและลักษณะ ประดิษฐ์ผลการทบทวน	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	พนักงานที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำดื่ม และ คุณภาพดูดอากาศในตัว พนักงานทั่วไป (ต่อ)	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	พนักงานที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
2.5.3 ให้คัดแยกของขยะออกจากขยะเสียอื่นๆ และแบ่งกลุ่มสู่แหล่ง 73/78 ที่สองที่ลงก้นข้อมูลตามภาระผู้ดูแล 5 ข้อมูลสัญญา MARPOL – แม่นยำผลิตภัณฑ์ทางเดินท่อ – บริษัท เกรฟอร์ม ประเทศไทย จำกัด	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	พนักงานที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
2.5.4 จัดทำเอกสารสำหรับการขันสีหินของเสียงสำหรับการขันสีหินของเสียงหินด้วยตัวของเจ้าของพื้นที่บ้านชาวบ้านที่บ้านชาวบ้าน จนถึงวันที่เสร็จสิ้นปัจจุบัน – โครงสร้างการ – โครงสร้างการ	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	พนักงานที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
2.5.5 กำหนดให้ปริมาณผู้รับเหมาจัดการของเสียงมีหน้าที่รับผิดชอบประจำเวลา เอกสารกำกับการขันสีหินของเสียงที่ออกโดย ตามข้อกำหนดของประเทศไทย การวางแผนและออกแบบ เรื่อง ระบบเอกสารสำหรับการขันสีหินของเสียง วันที่ 27 ธันวาคม 2547 หรือฉบับประกาศ สำหรับการขันสีหินของเสียงที่ออกโดย ไม่ยังสถานที่ที่วางไว้ตามที่ระบุ จัดทำแบบที่กำหนดโดย ผู้รับผิดชอบ แจ้งและ จัดทำรายงานประเมินผลกระทบของเสียงและประเมินความรบกวนที่ได้ตาม ประกาศกรมทรัพยากรที่ออกให้กับรัฐมนตรี รวมทั้ง กำหนดมาตรการลดจัดการ ประกอบด้วยเพิ่งบรรยายต่อ เรื่องกำหนดมาตรการลดจัดการ ของเสียงจากสถานประกอบการที่ได้เรียนลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทบทวน	พนักงานที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ

มาตุรงค์การป้องกันภัยและแก้ไขภัยสังคมและภัยทางเศรษฐกิจ แต่ล้วนเป็นภาระสำคัญของบุคลากรด้านอาชญากรรมที่ต้องรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามสำหรับภารกิจทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะการผลิตที่ต่อไป

บัญชีสิ่งแวดล้อม	ประเด็จผลประโยชน์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
4. การประเมินพนิชช์ (ต่อ) (ต่อ)				
4.1.2 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์โดยส่วนผู้ได้ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	4.1.2 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์โดยส่วนผู้ได้ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ก่อสร้าง/สนับสนุนปรัชญา พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำราญ	
4.1.3 ดำเนินการเผยแพร่สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติความมั่นคงทางป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เป็น ประจำทุกปี ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง	4.1.3 ดำเนินการเผยแพร่สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติความมั่นคงทางป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เป็น ประจำทุกปี ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง	ประเมินภาระ เบิกจ่าย	ประเมินภาระ เบิกจ่าย	
4.1.4 ประชานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ และกิจกรรมโครงการได้โดย ตลอดเวลา ณ ที่ทำการประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง (www.chevronthailand.com) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของ โครงการ ให้สามารถเข้าถึงได้ของทุกคนและดำเนินสิ่งแวดล้อมเป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประชานสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ และวิธีการติดตามตรวจสอบดำเนินการของโครงการโดยตรงได้จาก ช่องทางต่างๆ เช่น	4.1.4 ประชานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ และกิจกรรมโครงการได้โดย ตลอดเวลา ณ ที่ทำการประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง (www.chevronthailand.com) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของ โครงการ ให้สามารถเข้าถึงได้ของทุกคนและดำเนินสิ่งแวดล้อมเป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประชานสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ และวิธีการติดตามตรวจสอบดำเนินการของโครงการโดยตรงได้จาก ช่องทางต่างๆ เช่น	ประเมินภาระ เบิกจ่าย	ประเมินภาระ เบิกจ่าย	
		<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่รักษาและซ่อมแซมพื้นที่ของบริษัทฯ ที่มีการลงพื้นที่ พยาบาลชุมชนหรือเข้าร่วมการประชุมเมืองชุมชนที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมประเมินพื้นที่ต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือ ศูนย์ต่าง ๆ ภายใน ส่วนสังคมฯ หรือส่วนอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือ ทางเว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 		           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				           
				  <img alt="Signature of Mr. Siam" data-bbox="825 265 905 3

ปัจจัยสืบแวดล้อม		ประเทศไทย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบหลังเหตุผล	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
5. การคมนาคมขนส่งทาง น้ำ	ผู้เดินทางโดยเรือ	ผลกระทบต่อการเดินทาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบหลังเหตุผล	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
5.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการคมนาคม บนสายน้ำ	5.1.1 ผลกระทบจากการพำนัช และการทำประมง (หัวขอ 4.1)	5.1.1 ปฏิบัติตามมาตรฐานให้ในระดับเดียวกันกับมาตรฐานที่ต้องการลดลง ประมาณ แหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำที่ต้องการลดลง	5.1.1 ดำเนินการตามมาตรการที่ได้เสนอไว้ในระดับเดียวกันกับผลกระทบต่อเรือเมื่อ คราวก่อน และให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใดเข้าใกล้มากจนต้องถูกไล่ออก รวมถึงติดตั้งป้อมที่หัวรอสัญญาณไฟ ตามกฎหมายที่ออกกำหนดให้ต้องแสดงเอกสารอนุญาต เขตปลูกอย่างละเอียดก่อนทำการประมงเพื่อสืบคติคงและกลุ่มกรุณาที่ ใช้ในการสำรวจน้ำและน้ำที่ต้องเลี้ยง พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 หรือฉบับล่าสุด	ดำเนินการตามมาตรการที่ได้เสนอไว้ในระดับเดียวกันกับผลกระทบต่อเรือเมื่อคราวก่อน ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหัวขอ 4.1	บริษัท เซาร่อน ประเทศไทยสำราญ และผู้สืบทอดเจ้าของ
6. สุขภาพอนามัยของ ประชาชน	ผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนที่มีสุขภาพ ทางกายภาพดี	ผลกระทบต่อสุขภาพของคนต่างด้าว และสุขภาพของคนต่างด้าวที่ต้องเดินทาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบหลังเหตุผล	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
6.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ อนามัยของคนต่างด้าว สารเคมี ทางกายภาพดี	6.1.1 ผลกระทบต่อสุขภาพของคนต่างด้าว และสุขภาพของคนต่างด้าวที่ต้องเดินทาง	6.1.1 จำกัดปริมาณผู้ร่วมเดินทางสู่ประเทศ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเสียไปจัดการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	6.1.1 จำกัดปริมาณผู้ร่วมเดินทางสู่ประเทศ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเสียไปจัดการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	บริษัท เซาร่อน ประเทศไทยสำราญ และผู้สืบทอดเจ้าของ
6.2 ผลกระทบต่อสุขภาพของคนต่างด้าว และสุขภาพของคนต่างด้าวที่ต้องเดินทาง	6.2.1 จำกัดปริมาณผู้ร่วมเดินทางสู่ประเทศ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเสียไปจัดการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	6.2.1 จำกัดปริมาณผู้ร่วมเดินทางสู่ประเทศ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเสียไปจัดการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในการควบคุมหนักกว่าของราชบุพาแห่งสั่ง การจำนำ ควาแม่ร้อน เป็นต้น	6.2.1 จำกัดปริมาณผู้ร่วมเดินทางสู่ประเทศ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเสียไปจัดการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในการควบคุมหนักกว่าของราชบุพาแห่งสั่ง การจำนำ ควาแม่ร้อน เป็นต้น	ผู้ที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	(นางสาวพัฒน์พิเชฐวงศ์) ผู้อำนวยการสังกัด บริษัท เซาร่อนประเทศไทยสำราญ จำกัด ห้อง 91144 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตเป็นไปตามที่ 5

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	ประเด็นผลการทบทวน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ/ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
7. กิจกรรมที่มีภาระต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ	7.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการให้บริการ ด้านสุขภาพ จากการมีการเก็บเหตุการณ์ ไม่ปกติ และมีพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ตัวเป็นๆ เดินทางไปทำงาน ผลกระทบ จากการให้บริการเดินทางบ่อยครั้ง พนักงานในระบบห่วงโซ่อุปทานของ โครงสร้าง	7.1.1 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานทางด้านการอนามัยที่ เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เช่น — การจัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาล และการรักษาอย่างยั่งยืนเบื้องต้น — การจัดให้มีแผนการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยให้ผู้เดินทางเจ็บจาก ไฟฟ้าภายในและฝึกซ้อมตามแผนหากมีอาการเสียชีวิต 7.1.2 กรณีได้เหตุฉุกเฉินหรือมีภาวะทรุดหน่ายังคงดำเนินการเดินทางและรักษาคนไข้ บริษัทฯ ผู้รับผิดชอบในการให้บริการทางการแพทย์ดำเนินการ ประสานงานกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และส่งต่อผู้ป่วยจากสถานที่ เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในด้านดูแลการรักษา หากในโลกที่ทางการแพทย์ในการรองรับผู้ป่วยงานของโครงสร้างฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	— พื้นที่ดำเนินงานของ โครงการ ในแหล่ง B12/27	บริษัทฯ เช่น ประเทคโนโลยีสาร และผลิต จำกัด
7. กิจกรรมที่มีภาระต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ	7.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการให้บริการ ด้านสุขภาพ จากการมีการเก็บเหตุการณ์ ไม่ปกติ และมีพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ตัวเป็นๆ เดินทางไปทำงาน ผลกระทบ จากการให้บริการเดินทางบ่อยครั้ง พนักงานในระบบห่วงโซ่อุปทานของ โครงสร้าง	7.1.3 ดำเนินการตามที่กำหนดไว้เป็นต้นในการตรวจสอบสุขภาพก่อนรับ พนักงานเข้าทำงาน รวมถึงปรับเปลี่ยนที่จะต้องส่งผลกระทบการติดเชื้อ ^{สุขภาพคนงานให้กับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้คนสามารถพากันและกันอย่าง บุรุษฯ อยู่มือต่อ泊นริมงาน}		

26 ຂົມງານ || 2561
ເນື້ອ 92/144

(นายราษฎร์ ห้วยหงส์กอง)
ผู้รับมูลค่าตามจำนวน

มาตุราก้าวไปและแก่ผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้าที่มีความต้องการดูแลน้ำหนักของตน รวมทั้งการผลิตที่ต้องมีประสิทธิภาพ

卷之三

ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟରେ

(% ของส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับฟรี)

EAST-SIAM CO., LTD.

[Signature]

 สมศักดิ์ ไชยรัตน์ Somsak Chaiyart	(นายชาติศรี ห้วยหนังสือ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท อิเล็กซ์-สยาม จำกัด	(นางสาวพัชมนันท์ พิจารະวงศ์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท อิเล็กซ์-สยาม จำกัด
บริษัท อิเล็กซ์-สยาม จำกัด เลขที่ ๑๔๘ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๖๐	ผู้รับมอบอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท อิเล็กซ์-สยาม จำกัด	ผู้รับมอบอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท อิเล็กซ์-สยาม จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและการรับมือเมืองสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตปฏิบัติงาน

ข้อบัญญัติเบ็ดเตล็ด	มาตรฐาน	ประเด็นผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งแวดล้อม	ผู้คนที่ดำเนินการ/ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
8. ยานพาหนะและดัดแปลง ผลกระทบของ ภัยคุกคาม%	8.1 ผลกระทบทั่วไปจากภัยคุกคามที่อาจมาจากการจราจร หรือรถที่เกิดจากภาร ที่ทางน้ำ และอุบัติเหตุที่เกิดจากภาร ภัยคุกคาม%	8.1.1 ภัยคุกคามที่อาจมาต่อเนื่องจากการติดตามการเดินทาง ผลกระทบความไม่สงบ ของบริษัทฯ และภัยคุกคามที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภัยคุกคามที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามภารที่ปล่อยภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือ ชั้นต้นการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ระบบการอนุญาตเข้าทำงาน (Permit to Work หรือ PTW) ภัยคุกคามที่มีความต้องการปล่อยตัวภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ภารจัดห้องเอกสารชี้แจงความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet หรือ SDS)	8.1 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามการเดินทางต่อเนื่อง การติดตาม ภัยคุกคามและความไม่สงบอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ในเอกสาร ของบริษัทฯ และภัยคุกคามที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามภารที่ปล่อยภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือ ชั้นต้นการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ระบบการอนุญาตเข้าทำงาน (Permit to Work หรือ PTW) ภัยคุกคามที่มีความต้องการปล่อยตัวภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ภารจัดห้องเอกสารชี้แจงความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet หรือ SDS)	๑. ภายนอกบริษัทฯ ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. เครื่องมืออาชีวะ ๔. ภัยคุกคาม	บริษัทฯ เกรฟรอน บริษัทฯ ทายสำราญ แมลงศิริ จำกัด บริษัทฯ ปริญญา

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่มีความยินยอมจากผู้รับมอบหมาย	นายพานิช พิเศรະหงษ์ ผู้รับมอบหมาย	บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่มีความยินยอมจากผู้รับมอบหมาย	นายพานิช พิเศรະหงษ์ ผู้รับมอบหมาย
บริษัทฯ เชื่อว่อนประเทศไทยสำรองและสนับสนุน จำกัด	หน้า 95/144 26 มกราคม 2565	บริษัทฯ ปริญญา-สยาม จำกัด	บริษัทฯ ปริญญา-สยาม จำกัด

မြန်မာတော်လွှာများကို အသုတေသနပေါ်မှု ဖြစ်ပေးရန် အကြောင်းအရာ မြန်မာတော်လွှာများ အသုတေသနပေါ်မှု ဖြစ်ပေးရန် အကြောင်းအရာ

፩፻፲፭

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରୀ

2

(ଅ) ମାତ୍ରା ଉପରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଲା

Giant Cell Tumor

卷之三

20

۱۶۱

109

卷之三

卷之三

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

ตารางที่ 5 มาตรฐานของกันและแก้ไขผลกรอบสัมภารต์ล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตปีต่อไป

| ปัจจัยสิ่งแวดล้อม | ประเด็นผลกระทบ | มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ดำเนินการ/
ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|---|
| 8. ยาเข้ารูปไม้และดาม
ปลดปล่อยอย่าง
ผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) | ประเมินผลกระทบ
ประจำต่อตัวของ
ยาต่อตัวของ
ผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) | 8.1.5 ป้องกันสิ่งต้องห้าม หรือ “ตัวป้องกัน” ที่ร่วบบำติดเจ็บช้ำพ่นหายใจ
สำหรับยาการ เสิร์ฟิคาร์รักษ
8.1.7 จัดให้มีการตรวจสอบร่องรอยเมือง (Audit) ตามความประสงค์ของอย่างสม่ำเสมอ
ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงหัวหน้าผู้บริหาร | มาตรฐาน
— แหล่งกำเนิดตากลาง
— แหล่งหอนแมลง
— เครื่องใช้ในภาครัฐต้องห้าม | บริษัทฯ ประจำตัวของ
ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ
แมลงศีลิจ จำกัด |
| | | 8.1.8 จัดสรรงานสำหรับสันทนาการที่เหมาะสมและสามารถเพียงพอให้สำหรับ
พนักงาน รวมทั้งผู้ช่วยงานและผู้ช่วยงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของห้างห้าม
วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง และควรยังคงเวลาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ไม่เกิน 7 วัน
พร้อมกันนี้ต้องร่วงงานภาคต่อ พ.ศ. 2558 หรือจนถึงล่าสุด และจะ
กำหนดรายเดือน ๑ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสำหรับในกรณีเหตุการณ์ไม่สงบดี
ช่วงเวลาปฏิบัติงานของห้างห้ามค่าวремะสัมภารต์ประจำตัวตามความเห็นด้วย
เพื่อคาดการณ์ต้องห้าม | มาตรฐาน
— แหล่งหอนแมลง
— เครื่องใช้ในภาครัฐต้องห้าม | ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ
ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ |
| | | 8.1.9 ประเมินการติดตัวสุขาภาพพื้นที่งาน ปีงบประมาณปีหน้าที่แล้วให้ใหม่ใจว่า
ผู้สำรวจทบทวนที่มาเกิดขึ้นต่อมาซึ่งต้องห้ามงานอย่างแม่นยำ และควรประเมินต่อว่า
ข้อมูลพื้นที่งานจะปรับเปลี่ยนอย่างไร ติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ | มาตรฐาน
— แหล่งหอนแมลง
— เครื่องใช้ในภาครัฐต้องห้าม | ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ
ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ |

| | | |
|--|---|--|
| บริษัทฯ
ผู้รับผิดชอบ
ประจำตัวของผู้ปฏิบัติงาน
ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ | นายชาติศักดิ์ พิตรากุล
ผู้รับผิดชอบ
ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ | บริษัทฯ ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ
ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ |
| บริษัทฯ ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ
ประจำตัวของผู้ปฏิบัติ | ๙๗/๑/๔
๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ | (นางสาวพกนันท์ พิตรากุล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อิริยาบม-สยาม จำกัด |

ตารางที่ 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตบิตรเลี้ยง

| ปัจจัยเสี่ยงแวดล้อม | ประเด็นผลกระทบ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสั่งแวดล้อม | พื้นที่ดำเนินการ/
ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|---|
| 8. ยาเขื่อนมายและคาดาม
ปลูกภายในบัง
ผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) | 8.1.10 มีแผนการติดตามตรวจสอบทางด้านยาเขื่อนมายของบุคคลภายนอก อาทิ ชาวพม่าที่มาลงทุนในพืชเศรษฐกิจ กรรมคุณพารามีฯ ต่างๆ โดย พิจารณาจากผลประโยชน์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment) และตัวพัฒนาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลความเสี่ยงที่มีอยู่ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามตรวจสอบครบทุกส่วนที่มีเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยตรง สำหรับครัวเรือนที่ต้องจัดการในเชิงที่จะกำหนดมาตรฐานความเข้มข้นของพารามีฯ ต่อวัสดุได้ เช่น รากพารามีฯ หรือหัวรากที่มีความแม่นยำทุกสูง จะกำหนดให้มีมาตรฐานที่มีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานที่มีมาตรฐานที่ต้องการ ตรวจสอบมาตรฐานที่มีมาตรฐานที่ต้องการ ตลอดจนสามารถตรวจสอบมาตรฐานที่มีมาตรฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน | 8.1.10 มีแผนการติดตามตรวจสอบทางด้านยาเขื่อนมายของบุคคลภายนอก อาทิ ชาวพม่าที่มาลงทุนในพืชเศรษฐกิจ กรรมคุณพารามีฯ ต่างๆ โดย พิจารณาจากผลประโยชน์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment) และตัวพัฒนาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลความเสี่ยงที่มีอยู่ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามตรวจสอบครบทุกส่วนที่มีเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยตรง สำหรับครัวเรือนที่ต้องจัดการในเชิงที่จะกำหนดมาตรฐานความเข้มข้นของพารามีฯ ต่อวัสดุได้ เช่น รากพารามีฯ หรือหัวรากที่มีความแม่นยำทุกสูง จะกำหนดให้มีมาตรฐานที่มีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานที่มีมาตรฐานที่ต้องการ ตรวจสอบมาตรฐานที่มีมาตรฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน | – แท่นผลิตภัณฑ์ – เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | บริษัท เพชรอน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้ถือหุ้น |
| | 8.1.11 ออกแบบระบบไปรษณีย์สำหรับจัดการภาระจ่ายของเสบียง แหล่งจ่ายไปรษณีย์ส่วนตัวของบุคคลภายนอก โดยจัดให้และส่งส่วนของเสบียงของบุคคลภายนอกที่มีภาระด้านไปรษณีย์ | 8.1.11 ออกแบบระบบไปรษณีย์สำหรับจัดการภาระจ่ายของเสบียง แหล่งจ่ายไปรษณีย์ส่วนตัวของบุคคลภายนอก โดยจัดให้และส่งส่วนของเสบียงของบุคคลภายนอกที่มีภาระด้านไปรษณีย์ | – แท่นผลิตภัณฑ์ – เรือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | บริษัท เพชรอน
ประเทศไทยสำราญ
ผู้รับผิดชอบอ้าง
บริษัท อิอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด |
| | 8.1.12 จัดให้มีอ่างล้างจาน และฝาบัวลูกกลิ้องไว้บนริเวอร์เวย์ที่จัดเดิน จัดเตรียมแหล่ง供水สถานที่ริมแม่น้ำ | 8.1.12 จัดให้มีอ่างล้างจาน และฝาบัวลูกกลิ้องไว้บนริเวอร์เวย์ที่จัดเดิน จัดเตรียมแหล่ง供水สถานที่ริมแม่น้ำ | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| บริษัท เพชรอน จำกัด | บริษัท เพชรอน จำกัด | บริษัท เพชรอน จำกัด |
| (นายพากเพียบ พ่วงพงษ์ทอง)
ผู้รับผิดชอบอ้าง
บริษัท อิอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด | พ.ต.ท. 98/144 | 26 มกราคม 2565 |

มาตราการที่ออกเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดี แต่ก็มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีเช่นกัน ทำให้ต้องมีมาตรการต่อไป ซึ่งจะเป็นไปในทางเดียวกัน ทำให้เกิดวงจรที่วนซ้ำอยู่ แต่ก็มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินงานขององค์กรทางการฯ ระยะทางของการผลิตภัณฑ์ฯ

ตารางที่ 5 มาตรฐานของห้องและแก้ไขผลกรอบสี่แวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตปีต่อเลี้ยง

| ปัจจัยแวดล้อม | ประเด็นผลกระทบ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ดำเนินการ/
ส่วนที่ได้รับimpacts | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|---|
| 10. กรณีการดำเนินภาระ
เรื่อง และเรื่องภาระ
โครงสร้างในประเทศ | 10.1 ความเสียหายต่อสิ่งติดตั้ง เรื่ามลรบ.
ทรัพย์สิน และผลกระทบต่อภาระของภาระเดิม
โดยตรงต่อผู้ห้องงาน ได้แก่ การบناดูริป
หรือสัญชาติ | 10.1.1 ปฏิบัติตามมาตรฐานการฯ ที่ระบุไว้ว่า “ถ้าต้องเก็บขยะลงที่ดินต้องห้ามใช้เครื่องจักรที่มีหัวข้อ 5.1”
ผลสาระทบทวนการคุณภาพของภาระเดิมที่ต้องห้ามหัวข้อ 5.1
จัดให้มีแผนการจัดอบรมสหงค์กิจเพื่อศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์ในการดำเนินการฯ
โคนกันขยะเรียบ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.
ป้องกันเรือโนนภัย พ.ศ. 2652 และฉบับสัญญาระหว่างประเทศคร่าวย
ภาษีอย่างต่อเนื่องทางเขต เพื่อป้องกันภัยเรือโดยสารให้หายไป พ.ศ. 1972
(COLREG 1972) | — แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม | บริษัท เทพร่อน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้จัดการฯ จำกัด |
| | | 10.1.2 จัดให้มีแผนการจัดอบรมสหงค์กิจเพื่อศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์ ให้กับผู้ที่ต้องทำ
แผนการจัดสรรงามและดูแลรักษาที่ดินอยู่ในสภาพดี และห้ามไม่ใช้ต้นไม้ที่
จัดให้มีรากแรงและรากแข็งแรงมาก ให้กับผู้ที่ต้องทำ
จัดให้มีรากแรงและรากแข็งแรงมาก ให้กับผู้ที่ต้องทำ
โครงสร้าง แหล่งจดหมายมาตราประจันเรือที่ห้องน้ำที่ต้องทำ
โครงสร้าง และจัดให้มีห้องน้ำที่ห้องน้ำที่ต้องทำ
ประจำไปตามที่ห้องน้ำที่ต้องทำ | — แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม | บริษัท เทพร่อน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้จัดการฯ จำกัด |
| | | 10.1.3 จัดให้มีรากแรงและรากแข็งแรงมาก ให้กับผู้ที่ต้องทำ
แผนการจัดสรรงามและดูแลรักษาที่ดินอยู่ในสภาพดี และห้ามไม่ใช้ต้นไม้ที่
จัดให้มีรากแรงและรากแข็งแรงมาก ให้กับผู้ที่ต้องทำ
จัดให้มีรากแรงและรากแข็งแรงมาก ให้กับผู้ที่ต้องทำ
โครงสร้าง แหล่งจดหมายมาตราประจันเรือที่ห้องน้ำที่ต้องทำ
โครงสร้าง และจัดให้มีห้องน้ำที่ห้องน้ำที่ต้องทำ
ประจำไปตามที่ห้องน้ำที่ต้องทำ | — แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม | บริษัท เทพร่อน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้จัดการฯ จำกัด |
| | | 10.1.4 จัดให้มีรากแรงและรากแข็งแรงมาก ให้กับผู้ที่ต้องทำ
แผนการจัดสรรงามและดูแลรักษาที่ดินอยู่ในสภาพดี และห้ามไม่ใช้ต้นไม้ที่
จัดให้มีรากแรงและรากแข็งแรงมาก ให้กับผู้ที่ต้องทำ
จัดให้มีรากแรงและรากแข็งแรงมาก ให้กับผู้ที่ต้องทำ
โครงสร้าง แหล่งจดหมายมาตราประจันเรือที่ห้องน้ำที่ต้องทำ
โครงสร้าง และจัดให้มีห้องน้ำที่ห้องน้ำที่ต้องทำ
ประจำไปตามที่ห้องน้ำที่ต้องทำ | — แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม | บริษัท เทพร่อน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้จัดการฯ จำกัด |
| 11. กรณีการดำเนินภาระ
วัสดุ | 11.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงต่อ
พนักงาน ได้แก่ การบนาดูริป
หรือสัญชาติ
11.2 ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้าง
ไฟฟ้าภาระผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์โครงสร้าง | 11.1.1 ดำเนินภาระตามที่ต้องการปฏิบัติงาน
สำหรับภาระภายนอกบริษัทฯ ซึ่งเป็นภาระเดิมสำหรับ เช่น
— การกำหนดชุดห้องน้ำตามการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาต
— การรีบิวติรากด้วยห่วงเหล็กเพื่อความปลอดภัยของเดินทาง
— การกำหนดรากด้วยห่วงเหล็กเพื่อความปลอดภัยของเดินทาง
— การตรวจสอบและปรับปรุงรากด้วยห่วงเหล็กเพื่อความปลอดภัยของเดินทาง | — แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม | บริษัท เทพร่อน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้จัดการฯ จำกัด |
| | | 11.1.2 ดำเนินภาระตามที่ต้องการปฏิบัติงาน
สำหรับภาระภายนอกบริษัทฯ ซึ่งเป็นภาระเดิมสำหรับ เช่น
— การรีบิวติรากด้วยห่วงเหล็กเพื่อความปลอดภัยของเดินทาง
— การกำหนดรากด้วยห่วงเหล็กเพื่อความปลอดภัยของเดินทาง
— การตรวจสอบและปรับปรุงรากด้วยห่วงเหล็กเพื่อความปลอดภัยของเดินทาง | — แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม
— แห่งน้ำสิ่งแวดล้อม | บริษัท เทพร่อน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้จัดการฯ จำกัด |

| | |
|---|---|
| บริษัท เทพร่อน จำกัด
(นายธนาพันธ์ พิเศรานนท์)
ผู้อำนวยการฝ่ายมนุษย์
บริษัท เทพร่อนประเทศไทยจำกัด | บริษัท เทพร่อน จำกัด
(นางสาวพัชรินทร์ พิเศรานนท์)
ผู้อำนวยการฝ่ายมนุษย์
บริษัท เทพร่อนประเทศไทยจำกัด |
| ๔๙๒/๑๐๑/๑๔๔
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เทพร่อนประเทศไทยจำกัด | ๔๙๒/๑๐๑/๑๔๔
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เทพร่อน-สยาม จำกัด |

มาตรฐานที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทำสั่งเวดดิ์โดยไม่ได้รับการติดหนี้หนาแน่นของโครงสร้างฯ ระยะการผังตั้งโครงสร้างฯ

| ລາຍການ | ວິທີ | ວິທີ | ວິທີ |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | (ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ) | ຜູ້ໃຫ້ນາງກາຮື່ມແນວດີຍົມ | ຜູ້ໃຫ້ນາງກາຮື່ມແນວດີຍົມ |
| ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ |
| ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ |
| ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ | ນາງສາພ້ານໜັນທີ ປິຈະກົງ |

၁၃၂၈ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တော်လွှာ အမြတ်ဆင့် ဖြစ်သော အချက်အလက် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တော်လွှာ အမြတ်ဆင့် ဖြစ်သော အချက်အလက် ဖြစ်ပါသည်။

| | | |
|--|--|---|
| <p>សារព័ត៌មាន</p> <p>សារព័ត៌មាន</p> | <p>(ប្រចាំឆ្នាំ ឬចំនួនឆ្នាំរបស់អ្នក)</p> <p>ប្រចាំឆ្នាំ ឬចំនួនឆ្នាំរបស់អ្នក</p> <p>ប្រចាំឆ្នាំ ឬចំនួនឆ្នាំរបស់អ្នក</p> | <p>អ្នកទទួលបាយព័ត៌មាន</p> <p>អ្នកទទួលបាយព័ត៌មាន</p> <p>អ្នកទទួលបាយព័ត៌មាន</p> |
| <p>សារព័ត៌មាន</p> <p>សារព័ត៌មាន</p> | <p>អ្នកទទួលបាយព័ត៌មាន</p> <p>អ្នកទទួលបាយព័ត៌មាន</p> <p>អ្នកទទួលបាយព័ត៌មាន</p> | <p>អ្នកទទួលបាយព័ត៌មាន</p> <p>អ្នកទទួលបាយព័ត៌មាន</p> <p>អ្នកទទួលបាយព័ត៌មាន</p> |

มาตุรงค์การที่ 5 จึงต้องการที่จะออกกฎหมายเพิ่มเติมให้แก่กฎหมายเดิม แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากต้องรอให้กฎหมายเดิมได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติ แต่ในที่สุดก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

บริษัท เอฟ.อาร์.เอ. จำกัด
ผู้รับเหมือนกัน
นางสาวพักนันท์ พิตระวงศ์ภาณุ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพักนันท์ พิตระวงศ์ภาณุ)
บริษัท เอฟ.อาร์.เอ. จำกัด
สำหรับโครงการที่ดินที่ตั้ง
สำหรับโครงการที่ดินที่ตั้ง
สำหรับโครงการที่ดินที่ตั้ง

ตารางที่ 5 มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางทะเลอิฐสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตปีต่อเรียบม

| ประจำสิ่งแวดล้อม | ประเด็นผลกระทบ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางทะเลอิฐสำหรับสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ดำเนินการ/
ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|---|
| 14. กรณีการเกิดยาน้ำท่วมแม่น้ำระเบิด (ดี) | (ดี) | มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางทะเลอิฐสำหรับสิ่งแวดล้อม | - | บริษัท เอฟรอน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้ดูแล |
| 14.1.2 จัดเต็มระบบเฝ้าระวังปลดออกบ้าย เตรียมระบุครัวเรือนโดยยึดในกรอบภัยทางการณ์ ลดความดัน ระบบอากาศ ระบบประปาเจ้าหน้าที่ และน้ำเสียตามดูแล แหล่งกำเนิดการรั่วไหล ระบบการตรวจสอบและแจ้งเหตุ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำและกราฟชาร์ท แหล่งน้ำอย่างกันหล่อต้านภัยและระบบเบี่ยง ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ ปฏิบัติตามแผนการป้องกันภัยทางทะเล เชิงป้องกัน ตามข้อแนะนำของผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องขององค์กรตรวจสอบ เป็นต้น | -
แหล่งน้ำที่ต้องดูแล
แหล่งน้ำที่ต้องดูแล | -
บริษัท เอฟรอน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้ดูแล | | |
| 14.1.3 จัดเต็มระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และระบุการเข้าออกชีวิตไว้ตั้งแต่ต้นที่ ประเมินตั้งแต่ช่วงของการเดินทางและจำนวนน้ำ สถาบันของตัวเอง กำหนดด้วย IMO และ SOLAS | โดยทั่วไประบบทางเดินทางและจำนวนน้ำที่ต้องดูแล | บริษัท เอฟรอน
ประเทศไทยสำราญ | | |
| 14.1.4 จัดให้มีระบบเฝ้าระวังก้าวทัน ระบบการตรวจสอบภัยทางการเดินทางให้มีความแม่นยำและประสิทธิภาพ นำเข้าเพื่อควบคุมผู้ลักพาต้องห้าม เกิดขึ้น | ระบบตรวจสอบภัยทางเดินทางให้มีความแม่นยำเพื่อป้องกันภัยทางเดินทาง | บริษัท เอฟรอน
ประเทศไทยสำราญ | | |
| 14.1.5 จัดให้มีระบบและอุปกรณ์รองรับภัยและคาดคะ炬ความอันตราย เพื่อใช้ในการดูแลชุมชนที่อยู่ใกล้กับตัวเรือ ระบุชุมชนที่อยู่ใกล้กับตัวเรือ และระบุภัยต่อตัวเรือและการนำร่องว่าจะซึ่งเป็นภัยทางเดินทางของผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างไร ควรรับตัว | ระบบเฝ้าระวังภัยทางเดินทางของผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างไร | บริษัท เอฟรอน
ประเทศไทยสำราญ | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|---|
| บริษัท Siam Co., Ltd. | บริษัท เอฟรอน
ประเทศไทยสำราญ | นายชาทิตย์ พ่วงพงษ์ทอง
ผู้รับผิดชอบอาสา | บริษัท เอฟรอน
ประเทศไทยสำราญ
ผู้รับผิดชอบอาสา |
| ๙๘๙ | ๙๘๙ | ๙๘๙ | ๙๘๙ |

(นางสาวพัชร์นันท์ พิตรະรงค์)
ผู้รับผิดชอบอาสา

๑๔๕/๑๔๔
๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

(นายชาทิตย์ พ่วงพงษ์ทอง)

ผู้รับผิดชอบอาสา

บริษัท เอฟรอน-สยาม
จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรฐานร้องกันและแก้ไขผลกรบทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะทางผลิตภัณฑ์

| ปัจจัยสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานร้องกันและแก้ไขผลกรบทบสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานร้องกันและแก้ไขผลกรบทบสิ่งแวดล้อม | พนักงานโครงการ/
ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|
| 14. การใช้การเก็บอุจจาระ (ต่อ)
และการระบาย (ต่อ) | มาตรฐานร้องกันและแก้ไขผลกรบทบสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานร้องกันและแก้ไขผลกรบทบสิ่งแวดล้อม | ส่วนที่เกี่ยวข้อง |
| 14.1.6 ปฏิบัติตามแผนการนำร่องรักษาร่องน้ำยังคงสภาพเดิม ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินการผลิต ตามข้อแนะนำของผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพากอุปกรณ์ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติภัย | 14.1.6 ปฏิบัติตามแผนการนำร่องรักษาร่องน้ำยังคงสภาพเดิม ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพากอุปกรณ์ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติภัย | — ไม่ทำผลลัพธ์ตามที่ต้องการ — ไม่ทำผลลัพธ์ตามที่ต้องการ — ทำอย่างสูงไปต่ำลง | บริษัทฯ ตรวจสอบ
ประเมินท้ายสำราญ
และผู้ผลิต จ้าด |
| 14.1.7 ดำเนินงานตามขั้นตอนต้นของวัสดุความมั่นคงตามมาตรฐานและคุณภาพโดยรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในค่าใช้จ่าย เช่น การรับประทานต่อความเร็วที่ปลอดภัย การปฏิบัติงานที่เบี่ยงเบนอย่างน้อย ๙๙% ตามกำหนดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การยกบารุงที่เข้าทำงาน การร่วมมือกับผู้ร่วมหุ้นค้าร่วมกันตรวจสอบส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เป็นต้น | 14.1.7 ดำเนินงานตามขั้นตอนต้นของวัสดุความมั่นคงตามที่ระบุไว้ในค่าใช้จ่าย เช่น การรับประทานต่อความเร็วที่ปลอดภัย การปฏิบัติงานที่เบี่ยงเบนอย่างน้อย ๙๙% ตามกำหนดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การยกบารุงที่เข้าทำงาน การร่วมมือกับผู้ร่วมหุ้นค้าร่วมกันตรวจสอบส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เป็นต้น | — จัดการความไม่สงบ และเวลารอเพลิง และเวลารอไฟฟ้าในร่องรักษาที่ปลอดภัย เก็บไว้ในพื้นที่ห้องจอดไฟ พนักงานที่ห้องจอดไฟยังสามารถเข้าได้โดยตรง พื้นที่ห้องจอดไฟต้องสะอาด พื้นที่ห้องจอดไฟต้องสะอาด อย่างน้อย ๑๕% | ประเมินท้ายสำราญ
ประเมินที่ห้องจอดไฟ
ประเมินที่ห้องจอดไฟ |
| 14.1.8 จัดเก็บเชือกเหล็ก และวัสดุไวไฟในร่องรักษาที่ปลอดภัย เก็บไว้ในพื้นที่ห้องจอดไฟ พนักงานที่ห้องจอดไฟต้องสะอาด อย่างน้อย ๑๕% | 14.1.8 จัดเก็บเชือกเหล็ก และวัสดุไวไฟในร่องรักษาที่ปลอดภัย เก็บไว้ในพื้นที่ห้องจอดไฟ พนักงานที่ห้องจอดไฟต้องสะอาด อย่างน้อย ๑๕% | จัดพื้นที่ห้องจัดเก็บวัสดุและวัสดุในร่องรักษาที่เหมาะสมและจัดให้พร้อม และห้องน้ำร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ | ประเมินท้ายสำราญ
ประเมินที่ห้องจอดไฟ |
| 14.1.9 ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห้องจัดเก็บวัสดุและวัสดุในร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ ผู้ปฏิบัติงานในห้องน้ำร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ | 14.1.9 ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห้องจัดเก็บวัสดุและวัสดุในร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ ผู้ปฏิบัติงานในห้องน้ำร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ | ผู้ปฏิบัติงานในห้องน้ำร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ ผู้ปฏิบัติงานในห้องน้ำร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ | ประเมินท้ายสำราญ
ประเมินที่ห้องจอดไฟ |
| 14.1.10 ผู้ปฏิบัติงานในห้องจัดเก็บวัสดุและวัสดุในร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ ผู้ปฏิบัติงานในห้องน้ำร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ | 14.1.10 ผู้ปฏิบัติงานในห้องจัดเก็บวัสดุและวัสดุในร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ ผู้ปฏิบัติงานในห้องน้ำร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ | ผู้ปฏิบัติงานในห้องจัดเก็บวัสดุและวัสดุในร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ ผู้ปฏิบัติงานในห้องน้ำร่องรักษาที่ห้องจอดไฟ | ประเมินท้ายสำราญ
ประเมินที่ห้องจอดไฟ |


| | | |
|--|----------------------------------|--|
| นายชาติศรี พวยพงษ์ภรณ์
ผู้รับมอบอำนาจ | บริษัทฯ ตรวจสอบและประเมินผล จ้าด | นายชวานพักนันท์ พิเคราะห์
ผู้รับหนาญการสัมมติ |
| บริษัทฯ ตรวจสอบและประเมินผล จ้าด | ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ | ๗๖๐/๑๔๔ |

ตารางที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะการผลิตบีโตรเลียม

| ปัจจัยแวดล้อม | ผลกระทบ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | ผู้ที่ดำเนินการ/
ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|---|
| 14. กรณีการเกิดอุบัติเหตุ
และการระเบิด (ต่อ)
และภัยธรรมชาติ (ต่อ) | 14.1.1 จุดเดียวมีภาระน้ำปูนอยู่มาก และจุดเดียวมีภาระน้ำดื่มน้ำยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของทรัพย์สินได้โดยมีการฝึกอบรมตาม
แผนยุทธศาสตร์เมือง | - เน้นผู้สัมภาระ
- เน้นห้องสมุด
และผู้ดูแล | - เน้นผู้สัมภาระ
- เน้นห้องสมุด
และผู้ดูแล | บริษัท เซฟรอน
ประเทศไทยสำราญ
และผู้ดูแล |

| | | |
|--|--|---|
| บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำราญ
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำราญ จำกัด
26 มกราคม 2565 | นายราศี พิรุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
หน้า 107/144 | นายราศี พิรุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำราญ จำกัด |
|--|--|---|

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ



卷之三

故人不以爲子也。子之不孝，則無子矣。

1

Wm. V. Vinton

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

۹۸/۱۰۸/۱۴۴

(၁၆၂၄) မြန်မာတိရှိများ၊ မြန်မာတိရှိများ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

บริษัท อีโคร์โนมิ-สัญญา จำกัด

Chang-Siam Co., Ltd.

• 10 •

(၁၆၂၄) မြန်မာတိရှိများ၊ မြန်မာတိရှိများ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

บริษัท ลือร์เรอเม-สัญญา จำกัด

มาตรวัดตามครั้งที่ 6 ตรวจสอบผลการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในรายงานนี้โดยอ้างอิงต่อไปนี้

卷之三

230

convergenz von

26 ຂົງລາງວັນ 2565

ตารางที่ 6

มาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบทดลองเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากริมแม่น้ำ

| ปัจจัยสิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตราสารของ | วิธีดำเนินการ | ระดับตรวจสอบตามที่ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท/ครัว) | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|
| (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) | |
| 1. คุณภาพด้านเคมี | <input type="radio"/> โครเมียมรวม (Total Chromium)
<input type="radio"/> สังกะสี (Zinc)
<input type="radio"/> เหล็ก (Iron)
<input type="radio"/> แมงกานีส (Manganese)
<input type="radio"/> 尼古เกล (Nickel) | วิธีดำเนินการ
○ โครเมียมรวม (Total Chromium)
○ สังกะสี (Zinc)
○ เหล็ก (Iron)
○ แมงกานีส (Manganese)
○ 尼古เกล (Nickel) | ระดับตรวจสอบตามที่
พื้นที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ
○ โครเมียมรวม (Total Chromium)
○ สังกะสี (Zinc)
○ เหล็ก (Iron)
○ แมงกานีส (Manganese)
○ 尼古เกล (Nickel) | งบประมาณ (บาท/ครัว)
(ต่อ) | งบประมาณ (บาท/ครัว)
(ต่อ) |
| 2. คุณภาพด้านเคมี | <input type="radio"/> ขนาดของกรดคุณภาพด้านเคมี
<input type="radio"/> ปริมาณดินสีไฮดรอกซิล (Total Petroleum Hydrocarbon หรือ TP-H)
<input type="radio"/> โลหะ (Metals) ได้แก่
<input type="radio"/> ปรอหะ (Total Mercury)
<input type="radio"/> สารพิษ (Arsenic)
<input type="radio"/> แคดเมียม (Cadmium)
<input type="radio"/> บารีียม (Barium)
<input type="radio"/> ตะกั่ว (Lead)
<input type="radio"/> ทองแดง (Copper)
<input type="radio"/> โครเมียมรวม (Total Chromium)
<input type="radio"/> แมงกานีส (Manganese)
<input type="radio"/> สังกะสี (Zinc) | วิธีดำเนินการ
● ขนาดของกรดคุณภาพด้านเคมี
● ปริมาณดินสีไฮดรอกซิล (Total Petroleum Hydrocarbon หรือ TP-H)
● โลหะ (Metals) ได้แก่
● ปรอหะ (Total Mercury)
● สารพิษ (Arsenic)
● แคดเมียม (Cadmium)
● บารีียม (Barium)
● ตะกั่ว (Lead)
● ทองแดง (Copper)
● โครเมียมรวม (Total Chromium)
● แมงกานีส (Manganese)
● สังกะสี (Zinc) | ระดับตรวจสอบตามที่
พื้นที่ดำเนินการ
● ขนาดของกรดคุณภาพด้านเคมี
● ปริมาณดินสีไฮดรอกซิล (Total Petroleum Hydrocarbon หรือ TP-H)
● โลหะ (Metals) ได้แก่
● ปรอหะ (Total Mercury)
● สารพิษ (Arsenic)
● แคดเมียม (Cadmium)
● บารีียม (Barium)
● ตะกั่ว (Lead)
● ทองแดง (Copper)
● โครเมียมรวม (Total Chromium)
● แมงกานีส (Manganese)
● สังกะสี (Zinc) | งบประมาณ (บาท/ครัว)
(ต่อ) | งบประมาณ (บาท/ครัว)
(ต่อ) | งบประมาณ (บาท/ครัว)
(ต่อ) |

| | | |
|---|---|---|
| บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เอกสารนี้ต่อสาธารณะโดยไม่มีความยินยอมจากผู้รับผิดชอบ | บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เอกสารนี้ต่อสาธารณะโดยไม่มีความยินยอมจากผู้รับผิดชอบ | บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เอกสารนี้ต่อสาธารณะโดยไม่มีความยินยอมจากผู้รับผิดชอบ |
| | | |
| (นายชาตรี พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ)
ผู้รับผิดชอบงานดูแลแม่น้ำ | (นางสาวพัชรา พิเชฐพงษ์ ผู้อำนวยการ)
ผู้รับผิดชอบงานดูแลแม่น้ำ | (นางสาวพัชรา พิเชฐพงษ์ ผู้อำนวยการ)
ผู้รับผิดชอบงานดูแลแม่น้ำ |

หน้า 110/144

26 มกราคม 2565

บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

มาตราการตัดต่อทางสังคมและทางภาษีที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง

Gesammelte Schriften

(୧୦୫୮୯୮୪୩୧୨୯୩୭୩୮୧୬)

မြန်မာရှိသူများ၏အမြတ်ဆင့်မြတ်ဆင့်မှုပေါ်မှုများ၊ မြန်မာရှိသူများ၏အမြတ်ဆင့်မြတ်ဆင့်မှုပေါ်မှုများ၊

20

26 | ପରମାଣୁ । ୨୫୬୫

(၁၉၃၇-၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြတ်ဆုံး ပေါ်လေသိမ်း ဖြစ်ပါသည်။)

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ - ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

Yunnan University

THE FILM

ตารางที่ 6

มาตรการติดตามตรวจสอบและลดความเสี่ยงในการเจาะสำรวจป่าตระลึมของโครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความแม่นยำที่
พนักงานเฝ้าระวัง | งบประมาณ
(บาท/ครั้ง) | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|---|--|---|---|--|
| 4. ผลกระทบต่อ
สัตว์ | <ul style="list-style-type: none"> การจำแนกชนิด (Species Identification) ปริมาณความหนาแน่น (Density) ดัชนีความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) ดัชนีความยุติธรรมบูรณา (Margalef's Index) ดัชนีความไม่เสมอ (Evenness Index) | <ul style="list-style-type: none"> วิธีดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> ตัดต้นการวินิจฉัยเวลา เดียวทั้งการเก็บ ระยะเวลาประเมิน 30 นาที ตัวอย่างขนาดน้ำหนัก ความเร็วประเมิน 2 นาที ห้องความเร็วต่ำสุดของเรือ ตัวอย่างเดียว ระยะเดินทาง 330 กม. ครอบคลุม 60 เซ็นติเมตร ศูนย์กลาง 60 เซ็นติเมตร รักษาตัวอย่างตัวอย่างสำล�ราย ก่อร่องเล็กๆ ชั่วคราว 5 มม. | <ul style="list-style-type: none"> พนักงานเฝ้าระวังเวลา ปริมาณความหนาแน่นสำหรับตัวอย่างที่ต้องการ ห้องความเร็วต่ำสุดของเรือ ระยะเดินทางที่ต้องการ รักษาตัวอย่างตัวอย่างสำล�ราย ก่อร่องเล็กๆ ชั่วคราว 5 มม. | รวมกัน
งบประมาณ
ก.๘๗๓,๖๔๒
๗๙๙๐ | บริษัทฯ
เชฟโรลี
ประเทศไทย
สำนักงานสัมภาระและผลิต
จำกัด |

| | | | |
|--|--|---|---|
| บริษัทฯ
เชฟโรลี
ประเทศไทย
สำนักงานสัมภาระและผลิต
จำกัด | บริษัทฯ
เชฟโรลี
ประเทศไทย
สำนักงานสัมภาระและผลิต
จำกัด |
บริษัทฯ เชฟโรลี
ประเทศไทย
สำนักงานสัมภาระและผลิต
จำกัด |
บริษัทฯ เชฟโรลี
ประเทศไทย
สำนักงานสัมภาระและผลิต
จำกัด |
| นายราศี ชัยวงศ์ หัวหน้าทีม
ผู้รับผิดชอบงานเจ | (นางสาวพัฒน์ พิเคราะห์วงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม | ที่ 112/144
26 มกราคม 2565 | (นางสาวพัฒน์ พิเคราะห์วงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อิอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด |

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกรະบัลล์เพื่อประเมินค่าความคงทนของโครงสร้าง

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดัชนีทางการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท/ครับ) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|---|--|---|------------------------|--------------|
| 5. ลูกปืน
วัสดุอุปกรณ์ | <ul style="list-style-type: none"> การจัดเก็บชนิด (Species Identification) ปริมาณความหนาแน่น (Density) ค่าความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) ตระหนัความอุดมสมบูรณ์ (Margalef's Index) ตระหนัความเสมอภาค (Evenness Index) | <ul style="list-style-type: none"> วิธีดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> ถ่ายรูปในช่วงเวลา เดินทางไปสำรวจ ตัวอย่างดูน้ำพื้นที่ต่างๆ น้ำใส่ | <ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินการในช่วงเวลา ● บริเวณทำน้ำหนักสมำเสมอและต่ำลงมาสู่น้ำตื้นๆ ● แสดงในตารางที่ 6.1 และรูปที่ 6.2 ● สถานที่ปฏิวัตย์ (รูปที่ 6.2) | <ul style="list-style-type: none"> รวมกัน ที่แสดงในรูปที่ 6.1 หัวข้อ คุณภาพ หัวข้อ | งบประมาณ
(บาท/ครับ) | บริษัทฯ |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| บริษัทฯ | บริษัทฯ | บริษัทฯ |
| นางสาวพัชรา พิเชฐวงศ์ (นางสาวพัชรา พิเชฐวงศ์) | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพ | บริษัทฯ คือรัฐธรรมนูญ จำกัด |
| หน้า 113/144 | ผู้ประเมินคุณภาพ | 26 มกราคม 2565 |

มาตราการตัดตามธรรมดาราชบัญญัติที่ 6 ตามที่ได้รับอนุญาตแล้วตั้งแต่วันถัดมาไม่นานกว่าหนึ่งเดือน ให้ยกเว้นกฎหมายที่ห้ามนำสิ่งของเข้าออกประเทศ ให้ใช้ได้ตามปกติ

บันทึกการเดินทาง
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565


จุดเริ่มต้น: บริษัท ERM-Siam Co.,Ltd.
(นายชาติชาย หุยยงค์หุย)
ผู้ร่วมเดินทาง: อรุณรัตน์ ไชยวัฒน์
ประวัติ: เดินทางไปประเทศไทยสำหรับเจรจาธุรกิจ จีวัต
ผู้ร่วมเดินทาง: อรุณรัตน์ ไชยวัฒน์
จำนวนเงิน: 114/144

บันทึกการเดินทาง
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

จุดเริ่มต้น: บริษัท ERM-Siam Co.,Ltd.
(นายชาติชาย หุยยงค์หุย)
ผู้ร่วมเดินทาง: อรุณรัตน์ ไชยวัฒน์
ประวัติ: เดินทางไปประเทศไทยสำหรับเจรจาธุรกิจ จีวัต
ผู้ร่วมเดินทาง: อรุณรัตน์ ไชยวัฒน์
จำนวนเงิน: 114/144

ตารางที่ 6 มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะหลังการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการฯ

| ปัจจัย สิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท/ครัวเรือน) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|--|---|
| 7. สิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง | <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มา
ประเมิน ชนิด (ถ้าจำเป็นได้) จำนวน วัน
และเวลาที่พำนัก | <ul style="list-style-type: none"> ประเมินการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถ้วน
โดยวิธีการติดตามตรวจสอบ
ผลการที่มาสู่ชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการในช่วงงวดที่ 1
ที่ทำการติดตาม
ตรวจสอบอย่างทั่วถ้วน
เพื่อเฝ้าระวัง | <ul style="list-style-type: none"> หากผู้ที่ทำการติดตามยัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่ดีในที่ที่สำรวจ
ต้องขอผู้สำรวจให้มา
สำรวจอีกครั้ง | รวมกัน
งบประมาณที่ได้รับมาทั้งหมด
ในงวดที่ 1 | บริษัท
เชิงพาณิชย์
ประเทศไทย |
| 8. เศรษฐกิจ-
สังคม 低迷
สภาวะเศรษฐกิจ | <ul style="list-style-type: none"> เศรษฐกิจ-สังคม ผลกระทบ
จากการติดตามตรวจสอบที่มา (กรณี
ข้อร้องเรียน) การดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข (กรณี
ข้อร้องเรียน) | <ul style="list-style-type: none"> ประเมินร่องรอยการดำเนินการ
โดยตรงจากกิจกรรมโครงสร้าง
แหล่งจัดทำมากกว่ากิจกรรมที่มีผล
มากที่สุดเดิมให้หมายเหตุ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิด
จากการตรวจสอบโครงการฯ | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบยังคงสภาพเดิม
โครงการฯ ตามที่ได้รับมาอย่าง
เครื่องมือที่มีอยู่ จัดทั่วไป
และจัดทำมากกว่ากิจกรรมที่มีผล
มากที่สุดเดิมให้หมายเหตุ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิด
จากการตรวจสอบโครงการฯ | <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการดำเนินการ
โครงการฯ ต่อไป
— กรณีประเมินที่ใช้ประโยชน์มาก
ที่สุดที่ร่วมกับโครงการฯ
— กรณีชุมชนที่อยู่รอบฐาน
สังคมที่บ้านผู้คน | รวมอภิญญา
งบประมาณ
ดำเนินการ
โครงการฯ | บริษัท
เชิงพาณิชย์
ประเทศไทย
สำนักงานปลัด
จังหวัด |

| | | |
|---|--|---|
| นายอาทิตย์ พาหงส์ทอง
ผู้ประเมินภายในภาคราชวิทย์ | อนันต์ พานิช
(นายอาทิตย์ พาหงส์ทอง)
ผู้ประเมินภายในภาคราชวิทย์ | บริษัท Siam Co.,Ltd.
 |
| บริษัท เชิงพาณิชย์ พิเศษ พัฒนา
ผู้อำนวยการสัมมติ
ประจำปี 2565 จำนวน 115/144 | สำนักงานปลัด
จังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ | (นางสาวพักนัน พิเศษ พัฒนา)
ผู้อำนวยการสัมมติ
ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ |

ตารางที่ 6.1 ตำแหน่งหลุมสำรวจและหลุมประเมินผล และสิ่งติดตั้งที่เป็นตัวแทนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

| แท่นผสิตกลาง / หลุมสำรวจและหลุมประเมินผล / แท่นหลุมผสิต | พิกัด Datum ¹¹ | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | พิกัดภูมิศาสตร์ | | พิกัดกริดแบบ UTM | |
| | ละติจูด | ลองจิจูด | ตะวันออก (เมตร) | เหนือ (เมตร) |
| สิ่งติดตั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน | | | | |
| แท่นผสิตกลางไพลินเหนือ (NPCPP) | 8° 51' 28.03" N | 101° 16' 06.6" E | 749824 | 979654 |
| แท่นผสิตกลางไพลินใต้ (PACPP) | 8° 37' 43.1" N | 101° 20' 44.5" E | 758484 | 954342 |
| แท่นหลุมผสิต MGWA | 8° 38' 04.3" N | 101° 32' 09.8" E | 779442 | 955128 |
| แท่นหลุมผสิต NPWG | 8° 48' 24.5" N | 101° 17' 58.2" E | 753277 | 974025 |
| แท่นหลุมผสิต PAWB | 8° 36' 50.0" N | 101° 22' 34.3" E | 761853 | 952732 |
| หลุมสำรวจและหลุมประเมินผล และแท่นหลุมผสิตที่จะมีการติดตั้งในอนาคต | | | | |
| MGD-16 | 8° 38' 03.1" N | 101° 40' 24.0" E | 794559 | 955195 |
| MGD-34 | 8° 26' 14.3" N | 101° 34' 42.8" E | 784268 | 933332 |
| MGP-01 | 8° 45' 40.2" N | 101° 32' 14.6" E | 779495 | 969144 |
| MGP-13 | 8° 31' 57.1" N | 101° 31' 15.5" E | 777854 | 943829 |
| NMP-01 | 8° 51' 10.0" N | 101° 27' 10.9" E | 770140 | 979220 |
| NPD-36 | 8° 56' 24.0" N | 101° 14' 16.3" E | 746403 | 988721 |
| NPP-43 | 8° 47' 18.4" N | 101° 11' 54.8" E | 742178 | 971926 |
| PAD-15 | 8° 29' 47.6" N | 101° 20' 09.5" E | 757500 | 939719 |
| PAP-59 | 8° 39' 35.8" N | 101° 16' 03.1" E | 749855 | 957755 |
| PTP-04 | 8° 20' 10.0" N | 101° 23' 08.9" E | 763100 | 922000 |
| สถานีอ้างอิง | | | | |
| สถานีอ้างอิง NPREF ¹² | 8° 56' 02.0" N | 101° 10' 22.0" E | 739250 | 988000 |
| สถานีอ้างอิง NPREF2 ^{12, 13} | 8° 56' 03.8" N | 101° 04' 54.8" E | 729250 | 988000 |
| สถานีอ้างอิง PAREF ¹⁴ | 8° 36' 05.7" N | 101° 11' 48.3" E | 742100 | 951250 |

หมายเหตุ: ¹¹ Reference Spheroid: Everest 1830, Datum: Indian 1975. Zone 47N

¹² สถานีอ้างอิงสำหรับแท่นผสิตกลางไพลินเหนือ (NPCPP) แท่นหลุมผสิต NPWG และตำแหน่ง MGP-01, NPD-36, NPP-43 และ NMP-01


¹³ สถานีอ้างอิง NPREF2 เป็นสถานีอ้างอิงที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่ โดยจะใช้แทนสถานีอ้างอิง NPREF ในกรณีที่มีกิจกรรมการเจาะสำรวจบีโตรเลียมหรือติดตั้งแท่นหลุมผสิตเพิ่มเติมที่ตำแหน่งที่มีระยะห่างน้อยกว่า 10 กิโลเมตร จากสถานีอ้างอิง NPREF

¹⁴ สถานีอ้างอิงสำหรับแท่นผสิตกลางไพลินใต้ (PACPP) แท่นหลุมผสิต MGWA และ PAWB และตำแหน่ง MGD-16, MGD-34, MGP-13, PAD-15, PAP-59 และ PTP-04

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| นายชาทิตย์ หวยหน่อง
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | หน้า 116/144
26 มกราคม 2565 | (นางสาวพัทธนันท์ พิเคราะห์งาน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด |
|---|--------------------------------|--|




ERM-Siam Co.,Ltd.



รูปที่ 6.1 ตำแหน่งหลุมสำรวจและหลุมประเมินผล และสิ่งติดตั้งที่เป็นตัวแทนในการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

| | |
|--|--|
|
นายไชยิต หวังหยก (นายชาิติย์ หวังหยก) |
นางสาวพัทธนันท์ พิเคราะห์งาน (นางสาวพัทธนันท์ พิเคราะห์งาน) |
| ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | หน้า 117/144
26 มกราคม 2565
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด |



รูปที่ 6.2 ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะหลังการเจาะสำรวจ
บีโตรเลียม

| | | |
|---|---|---|
| <p>นาย พิมาน พิเคราะห์ห้าง</p> <p>(นายชาทิตย์ ห้วยหนงษ์ทอง)</p> <p>ผู้รับมอบอำนาจ</p> <p>บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด</p> | <p>หน้า 118/144</p> <p>26 มกราคม 2565</p> | <p>นางสาวพักนันท์ พิเคราะห์ห้าง</p> <p>ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด</p> <p>ERM-Siam Co.,Ltd</p> |
|---|---|---|

ตารางที่ 7

มาตรฐานตามมาตรฐานพอกกระหบสิ่งแวดล้อมในระบบการเจาะหลุมผลิต (ระบบทางกราดีรีไซเคิล) ของบริษัท

โครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบ | วิธีการติดตามตรวจสอบ | ระยะเวลาและความก่อ
พิษที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 1. เครื่องพิมพ์เจ้า
การเจ้า | โลหะหนักในเศษหินจากการเจาะหลุม
ผลิต | <ul style="list-style-type: none"> วิธีดำเนินการ นำมาสักดิจิตอลวิเคราะห์ Waste Extraction Test แล้ววิเคราะห์ Leaching Test และวิเคราะห์ว่าเข้า
คุณภาพของเสียอย่างต่ำหรือไม่ โดยใช้ชุด
วิเคราะห์และประเมินค่ามาตรฐาน
ตามกระบวนการตรวจสอบที่ทางบ้านมาตรฐาน
การกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องต่ำกว่า 0.5 mg/kg
พ.ศ. 2548 (ห้องปฏิบัติการ) ทดสอบค่าเคมีรวม ทดสอบค่าดิน ต้นกำภัย น้ำกินก็กลิ้ง สังกะสี | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการ 1 ครั้ง[*]
จะนำว่างานเจ้าของกิจ
ผู้ติดต่อไปยังบริษัท
แม่ทั้งหมดเพื่อขอรับ
แบบฟอร์มผลิตที่ทางบ้านได้
เตรียมไว้ ดำเนินการ 1 ครั้ง[*]
จะนำมาติดต่อผู้มีอำนาจ
กำหนดมาตรฐาน ตั้งแต่
แมลงปันเดราห์ 6.1 แมลง
ปัน/กิโลกรัม[*] 6.1 | 600,000 บาท
ต่อยอดหนัก
ผู้ผลิต 1 แห่ง | บริษัท เทพารักษ์
บริษัท ไทย
สำนักงานผลิต
จำกัด |

| | | |
|--|---|---|
| บริษัท ERM-Siam Co.,Ltd
(นางสาวพนธ์นันท์ พิเคราะห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานผลิต
บริษัท เทพารักษ์ไทยสำนักงานผลิต จำกัด | อนันต์ ทวีวนิช
(นายชาติธรรม ห้วยหนังชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานผลิต
บริษัท เทพารักษ์ไทยสำนักงานผลิต จำกัด | อนันต์ ทวีวนิช
(นางสาวพนธ์นันท์ พิเคราะห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานผลิต
บริษัท เทพารักษ์ไทยสำนักงานผลิต จำกัด |
| หน้า 119/144
26 มกราคม 2565 | หน้า 1 แห่ง 1 | หน้า 1 แห่ง 1 |

ตารางที่ 8

มาตรฐานตรวจสอยบ่อบริการและหลักสำหรับการเจาะหลุมผลิตภัณฑ์โดยการเจาะหลุมของโครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ตัวชี้นำไปการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระดับเวลาและความถี่ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาทครึ่ง) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|---|--|--|
| | | (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) | |
| 1. คุณภาพ
น้ำทะเล (ต่อ) | <input type="radio"/> บารีัียม (Barium)
<input type="radio"/> ตะกั่ว (Lead)
<input type="radio"/> ทองแดง (Copper)
<input type="radio"/> โครเมียมรวม (Total Chromium)
<input type="radio"/> สังกะสี (Zinc)
<input type="radio"/> เหล็ก (Iron)
<input type="radio"/> แมงกานีส (Manganese)
<input type="radio"/> 尼古เกล (Nickel) | วิธีดำเนินการ | ประเมินความถี่ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาทครึ่ง) | (ต่อ) |
| 2. คุณภาพ
ตากฝนน้ำฝน
พื้นที่อุ่นท่าเรือ | <ul style="list-style-type: none"> ขนาดของน้ำค้างในตากฝน ปั๊มน้ำดูดรวมทั้งน้ำดื่ม ก๊าซไฮโดรเจนออกไซด์ (Total Petroleum Hydrocarbon TPH) โลหะ (Metals) ได้แก่ ปรอทรวม (Total Mercury) สารพิษ (Arsenic) แมกนีเซียม (Cadmium) บารีัียม (Barium) ตะกั่ว (Lead) | <ul style="list-style-type: none"> วิธีดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการในบริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งตัวอย่างดูบันทึก ให้ทราบถึงความต้องการและตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 6.1 และอัตราต่อวันที่ 6.1 รายงานที่ตรวจสอบ (รูปที่ 8.1) 4. สถานที่ระบายท่อระบายน้ำ 1,000 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการในบริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งตัวอย่างดูบันทึก ให้ทราบถึงความต้องการและตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 6.1 และอัตราต่อวันที่ 6.1 ดำเนินการในบริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งตัวอย่างดูบันทึก ให้ทราบถึงความต้องการและตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 6.1 และอัตราต่อวันที่ 6.1 ดำเนินการในบริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งตัวอย่างดูบันทึก ให้ทราบถึงความต้องการและตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 6.1 และอัตราต่อวันที่ 6.1 | <ul style="list-style-type: none"> ประเมินความถี่ที่เหมาะสมที่สุด 100 250 500 แมส 1,000 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ | <ul style="list-style-type: none"> งบประมาณ
ที่แสดงในหัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทฯ |

| | |
|--|--|
| นายชาติพงษ์ พัฒนาวงศ์
ผู้รับผิดชอบ | นางสาวพัชรินทร์ พิศาลวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม |
| บริษัท เชฟโรลินประเทศไทยสำราญและบริษัท จำกัด
บริษัท อิเล็กทริค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด |
| หน้า 121/144
26 มกราคม 2565 | หน้า 121/144
26 มกราคม 2565 |

ตารางที่ 8

มาตรฐานตามครุศาสตร์ของสารเคมีในระบบทดลลอม ก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดำเนินการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | คุณภาพมาตรฐาน | พัฒนาให้ดีมาก | ประเมินโดย |
|--|--|---|--|--|---|
| 2. ตุณสภาพ
ดินก้อนตื้น
พนักยอกงาบแล้ว
(ต่อ) | <input type="radio"/> ทองแดง (Copper)
<input type="radio"/> โครเมียมรวม (Total
Chromium)
<input type="radio"/> แมงกานีส (Manganese)
<input type="radio"/> เหล็ก (Iron)
<input type="radio"/> สังกะสี (Zinc)
<input type="radio"/> 尼古กิล (Nickel) | <input type="radio"/> Proposed Marine and
Coastal Sediment Quality
Guideline (PCD, 2006)

จํานวนตัวอย่าง
● เก็บตัวอย่าง 3 ครั้ง เพื่อยาวนาน
1 ตัวอย่าง (Composite Sample)
ต่อ 1 สถานี

มาตรฐานที่ 8.1 | 4 ตัวอย่างทั่วไปห่าง 100 เมตร ทางทิศตะวันออก
และ 1,000 เมตร ทางทิศตะวันออก
นิยาม
● 2 ตัวอย่างทั่วไปห่าง 100 เมตร ทางทิศตะวันออกหรือทางทิศ
ใต้ 2 ตัวอย่างห่าง 100 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ [*]
● 2 ตัวอย่างทั่วไปห่าง 100 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
มาตรฐานที่ 6.1
● สถานีอย่างต่อเนื่องที่ยาวประมาณ (ตารางที่ 6.1)
มาตรฐานที่ 8.1 | รวมกัน [*]
ประมาณ 4 ตัวอย่าง
หัวข้อ [*]
คุณภาพ
น้ำทราย | ประเมิน
เชิงรุนแรง
ประเมินโดย
สำนักงานสิ่งแวดล้อม
จ้าวฯ |
| 3. แหล่งกรดไหล
พย | <input type="radio"/> การจำแนกชนิด (Species
Identification)
<input type="radio"/> ปริมาณความหนาแน่น (Density)
<input type="radio"/> ตระหง่านความหลากหลาย (Shannon
Diversity Index)
<input type="radio"/> ตระหง่านความถี่แมลงวัน (Margalef's
Index)
<input type="radio"/> ตระหง่านความถี่แมลงวัน (Evenness
Index) | วิธีดำเนินการ
● ตัดกิริยาน้ำกรีมมาต่อ 100 ลิตร
ผ่านกรองพลาสติก ขนาด 20
ไมครอนแล้วใช้ตัวอย่าง
ด้วยส่วนลักษณะพิเศษ
ของน้ำกรีมตัวอย่าง (รูปที่ 8.1)

มาตรฐานที่ 6.1
หัวข้อ [*]
คุณภาพ
น้ำทราย | ตัดกิริยาน้ำกรีมมาต่อ 100 ลิตร
ผ่านกรองพลาสติก ขนาด 20
ไมครอนแล้วใช้ตัวอย่าง
ด้วยส่วนลักษณะพิเศษ
ของน้ำกรีมตัวอย่าง (รูปที่ 8.1)
มาตรฐานที่ 6.1
หัวข้อ [*]
คุณภาพ
น้ำทราย | รวมกัน [*]
ประมาณ 4 ตัวอย่าง
หัวข้อ [*]
คุณภาพ
น้ำทราย | ประเมิน
เชิงรุนแรง
ประเมินโดย
สำนักงานสิ่งแวดล้อม
จ้าวฯ |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 
 erm-stiam.com | นางสาวพนันท์ พิตรชัย
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อุตสาหกรรม-สหกรณ์ จำกัด | 
erm | นางสาวพนันท์ พิตรชัย
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อุตสาหกรรม-สหกรณ์ จำกัด |
| ผู้ตรวจประเมิน
นางสาวพนันท์ พิตรชัย
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อุตสาหกรรม-สหกรณ์ จำกัด | ผู้ตรวจประเมิน
นางสาวพนันท์ พิตรชัย
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อุตสาหกรรม-สหกรณ์ จำกัด | ผู้ตรวจประเมิน
นางสาวพนันท์ พิตรชัย
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อุตสาหกรรม-สหกรณ์ จำกัด | ผู้ตรวจประเมิน
นางสาวพนันท์ พิตรชัย
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท อุตสาหกรรม-สหกรณ์ จำกัด |

พ.ท. 122/144
26 มกราคม 2565

ตารางที่ 8

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะหลังการเข้าดูแลและประเมินค่าโดยรวมของโครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความก | พัฒนาห้องน้ำ | งบประมาณ
(บาท/ครับ) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| 4. เพลงกรุงไทย
สีด้วง (urgy) | ระดับความเสี่ยง | (ต่ำ) | จะยกเวลาระดับความก | พัฒนาห้องน้ำ | (ต่ำ) | ผู้รับผิดชอบ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ไฟฟ้ากรุงไทยสีด้วงต้องอยู่ห้องน้ำทุกห้อง
ทุกห้องต้องมีห้องน้ำ 5 เมตร
จำนวนครัวอย่าง จำนวน 1 ห้องต้องอพาร์ทเม้น | <ul style="list-style-type: none"> ไฟฟ้ากรุงไทยสีด้วงต้องอยู่ห้องน้ำทุกห้อง
ทุกห้องต้องมีห้องน้ำ 5 เมตร
จำนวนครัวอย่าง จำนวน 1 ห้องต้องอพาร์ทเม้น | <ul style="list-style-type: none"> ไฟฟ้ากรุงไทยสีด้วงต้องอยู่ห้องน้ำทุกห้อง
ทุกห้องต้องมีห้องน้ำ 5 เมตร
จำนวนครัวอย่าง จำนวน 1 ห้องต้องอพาร์ทเม้น | <ul style="list-style-type: none"> ไฟฟ้ากรุงไทยสีด้วงต้องอยู่ห้องน้ำทุกห้อง
ทุกห้องต้องมีห้องน้ำ 5 เมตร
จำนวนครัวอย่าง จำนวน 1 ห้องต้องอพาร์ทเม้น | <ul style="list-style-type: none"> ไฟฟ้ากรุงไทยสีด้วงต้องอยู่ห้องน้ำทุกห้อง
ทุกห้องต้องมีห้องน้ำ 5 เมตร
จำนวนครัวอย่าง จำนวน 1 ห้องต้องอพาร์ทเม้น | <ul style="list-style-type: none"> ไฟฟ้ากรุงไทยสีด้วงต้องอยู่ห้องน้ำทุกห้อง
ทุกห้องต้องมีห้องน้ำ 5 เมตร
จำนวนครัวอย่าง จำนวน 1 ห้องต้องอพาร์ทเม้น |
| 5. สุก累積
ภัย | <ul style="list-style-type: none"> การจำแนกชนิด (Species
Identification) ปริมาณความหนาแน่น (Density) ตระหนัความหลากหลาย (Shannon
Diversity Index) ตระหนัความอุดมสมบูรณ์ (Margaleff's
Index) ตระหนัความสมมาตร (Evenness
Index) | <ul style="list-style-type: none"> วิธีดำเนินการ ลักษณะเบี้ยง (Oblique) เป็น
ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ต่อวัน ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 2 นาที
ต่อวันรวมเรื่องตัวสัตว์อย่างเดียว จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตัว จะต้องมีแหล่งน้ำขนาดต่ำ 330
ลิตร ต้นกรอกลง 60 เทียนติดเนื้อ รากต้องตัวอย่างตัวสัตว์อย่างเดียว ผลลัพธ์ในห้องน้ำจะอยู่ในห้องน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกับการเก็บ ต้องอย่างคุณภาพ
น้ำทั้งหมด สถานที่ต้องอย่าง (รูปที่ 8.1) 1 สามารถใช้ระยะเวลาห่าง 500 เมตร ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ 1 สถานที่ระยะห่าง 500 เมตร ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่ต้องอย่าง (รูปที่ 8.1) | <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาห้องน้ำ ดำเนินการต่อไป 1 สถานที่ระยะห่าง 500 เมตร ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่ต้องอย่าง (รูปที่ 8.1) | <ul style="list-style-type: none"> งบประมาณมาที่
ประมาณที่ 7.1 แมลงใน
ห้องน้ำ คุณภาพ
น้ำทั้งหมด เจ้าตัว สำหรับผู้ดูแล ประมาณที่ 7.1 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เชื้อเพลิงที่ 7.1 สำหรับผู้ดูแล เจ้าตัว สำหรับผู้ดูแล ประมาณที่ 7.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| นายราชาพัทธ์ ห้วยหนักทอง
ผู้จัดอบรมฯ | นายราชาพัทธ์ ห้วยหนักทอง
ผู้จัดอบรมฯ | นายราชาพัทธ์ ห้วยหนักทอง
ผู้จัดอบรมฯ | นายราชาพัทธ์ ห้วยหนักทอง
ผู้จัดอบรมฯ |
| บริษัทฯ เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ประจำปี 2024/144 |

ตารางที่ 8


มาตราการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในระบบทดลองร่องรอยของโครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | พัฒนาให้ดีมากกว่า | งบประมาณ
(บาท/ครั้ง) | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|
| 5. ถูกปล่อย
ออกน้ำ (ต่อ) | ระดับความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง
● ใช้ภาระดูแลอย่างหนักหรือพัก
ห้องประปาประเมิน 5 เมตร
จำนวนต่อวัน
● ลักษณะ 1 ตัวอย่างต่อสิกร้าว | หมายเหตุ
พื้นที่ดูแลน้ำ
● ศึกษาภาระดูแลน้ำของแม่น้ำและ
ตัวน้ำที่มีภาระดูแลน้ำอย่างมาก
ตามค่าวัสดุมาตรฐานกับสภาพอากาศ
และภาวะแวดล้อมที่ทำให้การนำไปใช้ตัวอย่าง | รวมกัน
งบประมาณที่
ได้รับในครั้งนี้
● จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
ตัวอย่างดูแลน้ำ
● หัวขอ
คืนน้ำ
น้ำทະassi | บริษัท
เชฟรอน
ประเทศไทย
สำราญและผู้ติด
จัดการ |
| 6. สิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ
● การจำแนกชนิด (Species
Identification)
● ปริมาณความหนาแน่น (Density)
● ตัวชี้วัดความหลากหลาย (Shannon
Diversity Index)
● ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ (Margalef's
Index)
● ตัวชี้วัดความเสมอภาค (Evenness
Index) | พัฒนาให้ดีมากกว่า
● ดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกับภาระดูแล
ตัวอย่างดูแลน้ำ [*]
● หัวขอ
คืนน้ำ
น้ำทະassi
● ดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกับภาระดูแล
ตัวอย่างดูแลน้ำ [*]
● หัวขอ
คืนน้ำ
น้ำทະassi
● ดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกับภาระดูแล
ตัวอย่างดูแลน้ำ [*]
● ดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกับภาระดูแล
ตัวอย่างดูแลน้ำ [*]
● ดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกับภาระดูแล
ตัวอย่างดูแลน้ำ [*]
● ดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกับภาระดูแล
ตัวอย่างดูแลน้ำ [*]
● ดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกับภาระดูแล
ตัวอย่างดูแลน้ำ [*]
● ดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกับภาระดูแล
ตัวอย่างดูแลน้ำ [*] | รวมกัน
งบประมาณที่
ได้รับในครั้งนี้
● ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่การติดตั้ง [*]
เพิ่มเติมที่กำแพงโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลส่วน
น้ำดูแลน้ำที่ 6.1 เหลวบแก้ว 6.1
ส่วนน้ำที่ติดตัวอย่าง (รูปที่ 8.1)
● 4 ล้านบาท ทางที่ศูนย์น้ำดูดใหญ่
และ 1,000 เมตร ทางที่ศูนย์น้ำดูดใหญ่
● 4 ล้านบาท ร่องพ่าง 100 250 500
เมตร และ 1,000 เมตร ทางที่ศูนย์น้ำดูดใหญ่
● 4 ล้านบาท ร่องพ่าง 100 250 500
เมตร และ 1,000 เมตร ทางที่ศูนย์น้ำดูดใหญ่ | บริษัท
เชฟรอน
ประเทศไทย
สำราญและผู้ติด
จัดการ |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| บริษัทฯ ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ | นายพิชัย พวยพงษ์ทอง
ผู้รับผิดชอบอาสาฯ | นางสาวพัชร์นันท์ พิศรรษา [*]
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีอาร์ อิม-สยาม จำกัด |
| หน้า 125/144 | 26 มกราคม 2565 | อนุมัติ |

๘

ଏହାରୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



รูปที่ 8.1 ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการเจาะหลุมผลิต
บิตรเลียม บริเวณแท่นหลุมผลิต

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| นาย พานทอง
(นายชาติเดิร์ ห้วยหนึ้งทอง) | หน้า 127/144
26 มกราคม 2565 | นางสาวพัทธันท์ พิเคราะห์งาน
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด |
| ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | | ERI-Siam Co.,Ltd
ERI |

ตารางที่ 9

มาตรฐานตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะทางการผลิตบีโตรถีมของโครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความถี่ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาท/ครัวเรือน) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------|--|---|---|--|--|--|
| 1. น้ำภาค
กระบวนการ
ผลิต | <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณน้ำจากการใช้ในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมด และวิธีการจัดการ | <ul style="list-style-type: none"> บันทึกปริมาณน้ำจากการใช้ในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมด และวิธีการจัดการน้ำทั้งหมด | <ul style="list-style-type: none"> บันทึกปริมาณน้ำจากการใช้ในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมด และวิธีการจัดการน้ำทั้งหมด | <ul style="list-style-type: none"> บันทึกปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมด และวิธีการจัดการน้ำทั้งหมด | <ul style="list-style-type: none"> น้ำที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์ NPCTPP และ PACPP | <ul style="list-style-type: none"> น้ำที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์ NPCTPP และ PACPP |
| 2. คุณภาพ
น้ำทะเล | <ul style="list-style-type: none"> คุณภาพน้ำทะเลทางภาระที่ต้องการ อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ความโปร่งแสง (Transparency) สารแขวนลอย (Suspended Solid) ความกรุ่น (Turbidity) ความเค็ม (Salinity) คุณภาพน้ำทะเลและน้ำมัน | <ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์กากเรกนิล ระดับความลึกที่เก็บ และวิธีการวัดความเค็มน้ำทะเล คุณภาพน้ำทะเลและน้ำมัน คุณภาพน้ำทะเลและน้ำมัน คุณภาพน้ำทะเลและน้ำมัน คุณภาพน้ำทะเลและน้ำมัน คุณภาพน้ำทะเลและน้ำมัน คุณภาพน้ำทะเลและน้ำมัน คุณภาพน้ำทะเลและน้ำมัน | <ul style="list-style-type: none"> สำหรับผู้ติดตั้งที่นำไปติดตามที่มาที่ไปของน้ำที่ใช้ในการผลิต ติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ติดตามครัวเรือนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง | <ul style="list-style-type: none"> แผนผลิตภัณฑ์ NPCTPP และ PACPP (ตารางที่ 6.1 และรูปที่ 6.1) สถานที่ที่ระบุอย่าง (รูปที่ 9.2 และรูปที่ 9.3) | <ul style="list-style-type: none"> 4,000,000 บาท ต่อครัวเรือน ผู้ผลิตภัณฑ์ บริษัทไทย สำนักและผู้ผลิต บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท | <ul style="list-style-type: none"> น้ำที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์ NPCTPP และ PACPP |

| | | |
|---|---|---|
| 
ERM-Siam Co., Ltd. | 
Somsak | 
Chaiwat |
| <p>(นายชาติพย พวยพงษ์กุญ)</p> <p>ผู้อำนวยการฯ</p> <p>ผู้รับมอบอำนาจ</p> <p>บริษัท เศรษฐกิจสัมภพไทยสำราญและผู้ผลิต จำกัด</p> | <p>(นางสาวพัชรินทร์ พิศาลวงศ์)</p> <p>ผู้อำนวยการฯ</p> <p>สำนักและผู้ผลิต</p> <p>บริษัท อิริยาบุรี-สยาม จำกัด</p> | <p>หน้า 128/144</p> <p>26 มกราคม 2565</p> |

ตารางที่ 9 แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะทางผลิตบีโตรเลียมของโครงการฯ

| ปัจจัยสิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความก้าวหน้าที่ดำเนินการ | ผู้ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท/ครั้ง) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 2. คุณภาพน้ำภาคใต้ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon หรือ PH) ○ 40 เมตร จำกัดไว้ที่ 1 เมตร เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัย ● ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen หรือ DO) ○ โอลิฟ (Metals) ได้แก่ ○ ปรอหรวม (Total Mercury) ○ สารตะกั่ว (Cadmium) ○ แมกนีเซียม (Barium) ○ ตะกั่ว (Lead) ○ ทองแดง (Copper) ○ โครเมียมรวม (Total Chromium) ○ สังกะสี (Zinc) ○ เหล็ก (Iron) ○ แมงกานีส (Manganese) ○ 尼卡铁 (Nickel) | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับน้ำที่มีค่า PH ติดตั้งเครื่องต้มน้ำ ตัวแทน ให้ดำเนินการร่วมกัน ● ออกซิเจนละลายน้ำ ต้องติดตั้งเครื่องต้มน้ำ ให้ดำเนินการร่วมกัน ● โอลิฟ ได้แก่ 3 ปี ภาระลงมา ติดตามตรวจสอบ ให้ร่วมกันทุกๆ 3 ปี จนถึงสุดท้าย 3 ปี จันทร์ ทำการดำเนินการร่วมกัน ● ปรอหรวม (Total Mercury) ดำเนินการร่วมกันที่ที่ยวชุมชน (ตารางที่ 6.1) ● สารตะกั่ว ดำเนินการร่วมกันทุกๆ 3 ปี จนถึงสุดท้าย 3 ปี จันทร์ ทำการดำเนินการร่วมกัน ● แมกนีเซียม (Barium) ดำเนินการร่วมกันทุกๆ 3 ปี จนถึงสุดท้าย 3 ปี จันทร์ ทำการดำเนินการร่วมกัน ● แมงกานีส (Manganese) ดำเนินการร่วมกันทุกๆ 3 ปี จนถึงสุดท้าย 3 ปี จันทร์ ทำการดำเนินการร่วมกัน ● 尼卡铁 (Nickel) ดำเนินการร่วมกันทุกๆ 3 ปี จนถึงสุดท้าย 3 ปี จันทร์ ทำการดำเนินการร่วมกัน | <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับน้ำที่มีค่า PH ติดตั้งเครื่องต้มน้ำ ตัวแทน ให้ดำเนินการร่วมกัน ● 2 สถานที่ริมน้ำห่าง 100 เมตร 500 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ● 2 สถานที่ริมน้ำห่าง 100 เมตร 500 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ● สถานที่ริมน้ำห่าง 100 เมตร 500 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ | (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) |

(นางสาวพัชรินทร์ พิเคราะห์วงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

พ.ท. 129/144
26 มกราคม 2565

นายชาติย์ พิพัฒน์คง
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เชฟโรลินประเทศไทยสำราญและน้ำมัน จำกัด

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

มาตุภารติได้ตามตรวจสอบผู้คนที่ส่งมาด้วยในระหว่างการผลิตปัจจุบันของโครงการฯ

| ប្រចាំឆ្នាំ
សេវាគទិន | តម្លៃនៃការពិធាតាមតម្រវត្ថុសរុប | វិធានបោះឆ្នោត | របៀបតាមការ
រួមចំណែក | អង្គភាពអាជីវកម្ម | អង្គភាពអាជីវកម្ម
(បាទ/គ្រេង) | អង្គភាពអាជីវកម្ម |
|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 3. គុណភាពចរាប់ខាងក្រោម
ជិះដឹងអំពី | <ul style="list-style-type: none"> ឃានាជានអាណាពូលទុកដាក់រាង ក្រុតាសិលីមីតូគគារវិញ្ញុន | <ul style="list-style-type: none"> វិធានបោះឆ្នោត កែវត្រូយប៉ាងទំនាក់រាងដើម្បីការបារាំង កែវត្រូយប៉ាងទំនាក់រាងដើម្បីការបារាំង | <ul style="list-style-type: none"> គោលនយោបាយតាមការប្រើប្រាស់របៀបតាមការរួមចំណែក គោលនយោបាយតាមការប្រើប្រាស់របៀបតាមការរួមចំណែក | <ul style="list-style-type: none"> ផែនអេឡិតកាលសាច NCPP (តារាងទី 6.1 និងរូបទី 6.1) ផែនអេឡិតកាលសាច NCPP (តារាងទី 9.2) | <ul style="list-style-type: none"> រាយក្រប់រាយ រាយក្រប់រាយ | <ul style="list-style-type: none"> ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនអំពី ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនអំពី |

(၁၃၂၅-၁၃၂၆)

(၁၃၅၂၁၂၃၈၇ ၁၇၆၂၁၂၉၄)

ห้อง 130/144
26 มกราคม 2566
(นายราษฎร์ พุฒิพงษ์ยอด)

ผู้ร่วมอยู่อาศัย

บริษัท เศพรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

1

LAWRENCE COUNTY

ตารางที่ 9 มาตรการตัดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการผลิตและยุบสิ่งของโครงการ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ตัวชนในภารติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความถี่ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาท/ครัวเรือน) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|
| 3. คุณภาพดินรอบ
ต้นพืชทั้งหมด (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) | (ต่อ) | แม่น้ำหลุมผลิตที่เป็นแหล่งตัวแทน (ตารางที่ 6.1)
และรูปที่ 6.1
สถานีปฏิวัติว่ายาง (รูปที่ 9.1) | รวมกัน
งบประมาณที่
แสดงในหัวข้อ | บริษัท
เชื้อเพลิง
ประเทศไทย
สำนักแม่บ้านสิ่ง
จำพวกเจ้าหน้าที่ |

- 4 สถานีที่รับประทาน 100 250 500 เมตร 1,000 เมตร ทางที่ศูนย์วัฒนาตากลีบงหนึ่ง
- 4 สถานีที่รับประทาน 100 250 500 เมตร 1,000 เมตร ทางที่ศูนย์วัฒนาตากลีบงหนึ่ง
- 2 สถานีที่รับประทาน 100 และ 250 เมตร ทางที่ศูนย์วัฒนาตากลีบงหนึ่ง
- 2 สถานีที่รับประทาน 100 และ 250 เมตร ทางที่ศูนย์วัฒนาตากลีบงหนึ่ง
- สถานีที่รับประทาน 100 ที่อยู่ใน
บริเวณที่ดินที่ได้รับอนุญาต

| | | |
|----------------------|---|--|
| นายพิชัย พ่วงแขวงทอง | ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เชฟโรลินประเทศไทยสำหรับและผลิต จำกัด | นางสาวพัชร์ พิเศษวงศ์ (นางสาวพัชร์ พิเศษวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เชฟโรลินประเทศไทยสำหรับและผลิต จำกัด |
| หน้า 132/144 | 26 มกราคม 2565 | |

ตารางที่ 9 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกรະหน์แบบแลดล้อมในระบบทุกการผลิตบีโตรถมของโครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความถี่ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาทครัว) | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------|--|--|---|---|---|--|
| 4. แหล่งกำเนิดน้ำเสีย | <ul style="list-style-type: none"> การจำแนกชนิด (Species Identification) ประเมินความหนาแน่น (Density) ตีบันตุความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) ตีบันตุความสมมาตร (Margalef's Index) ตีบันตุความสมมาตร (Evenness Index) | <ul style="list-style-type: none"> วิธีดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> ตีบันตุความหนาแน่น <ul style="list-style-type: none"> ตีบันตุความหนาแน่นที่ 100 ตัวต่อ 1 ตร. กม.
โดยใช้เครื่องมือตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง คุณภาพที่เหมาะสม ตีบันตุความหลากหลาย <ul style="list-style-type: none"> ตีบันตุความหลากหลายที่ 9.2 และรูปที่ 9.3
โดยใช้เครื่องมือตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง คุณภาพที่เหมาะสม ตีบันตุความหลากหลาย <ul style="list-style-type: none"> ตีบันตุความหลากหลายที่ 5
โดยขนาดตัวอย่าง 2 ระดับ ตีบันตุความสมมาตร <ul style="list-style-type: none"> ที่ระดับ 1-2 เมตร จ้าวผิวน้ำทะเล ที่ระดับเขากวาง Euphotic Zone
จัดว่าตัวอย่าง ตีบันตุความสมมาตร <ul style="list-style-type: none"> ระดับความลึก 2 ตัวอย่าง | <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาและความถี่ <ul style="list-style-type: none"> ตีบันตุความหนาแน่นที่ 6.1
โดยใช้เครื่องมือตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง รูปที่ 9.3
สถานีน้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 6.1)
แหล่งน้ำมลพิษที่เป็นตัวแทน (ตารางที่ 6.1)
และรูปที่ 6.1
สถานีน้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 9.1) ตีบันตุความหลากหลายที่ 9.2
โดยใช้เครื่องมือตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง คุณภาพที่เหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> ตีบันตุความหลากหลายที่ 500 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ <ul style="list-style-type: none"> สถานีน้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 6.1)
แหล่งน้ำมลพิษที่เป็นตัวแทน (ตารางที่ 6.1)
และรูปที่ 6.1
สถานีน้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 9.1) ตีบันตุความหลากหลายที่ 500 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ <ul style="list-style-type: none"> สถานีน้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 6.1)
แหล่งน้ำมลพิษที่เป็นตัวแทน (ตารางที่ 6.1)
และรูปที่ 6.1
สถานีน้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 9.1) | <ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณแม่น้ำริมแม่น้ำ ขนาดตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง คุณภาพที่เหมาะสม บริเวณแม่น้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 6.1)
แหล่งน้ำมลพิษที่เป็นตัวแทน (ตารางที่ 6.1)
และรูปที่ 6.1
สถานีน้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 9.1) | <ul style="list-style-type: none"> งบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> งบประมาณที่ 6.1
และรูปที่ 9.3
สถานีน้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 6.1)
แหล่งน้ำมลพิษที่เป็นตัวแทน (ตารางที่ 6.1)
และรูปที่ 6.1
สถานีน้ำที่รับรองที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 9.1) | <ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> นางสาวพัชร์นันทร์ พิศาลวงศ์ (ผู้รับผิดชอบ)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการน้ำ บริษัท เซฟرونน้ำประปาไทยสำนักงานจัดการน้ำเสีย-สิ่งแวดล้อม จำกัด |

| | | |
|------------------|---|---|
| หัวหน้า สำนักงาน |
(นายชาติศรี พวยพงษ์ทอง)
ผู้ร่วมมอบอำนาจ |
(นางสาวพัชร์นันทร์ พิศาลวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการน้ำเสีย-สิ่งแวดล้อม
บริษัท อิโคร์อิม-สยาม จำกัด |
| พ.น. 133/144 | 26 มกราคม 2565 | |

ตารางที่ 9 ภาคีการติดตามตรวจสอบผลการสั่งແຈ້ງตรวจสอบในระบบการผลิตบิตรเฉลยข้อมูลของโครงการฯ

| นัดจ่าย
สั่งเจ้าของ
ด้วย
คืนเงินการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระดับความเสี่ยง | ผู้ที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาทครัว) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|--|
| 5. แผนงาน (plan)
สัดว* | <ul style="list-style-type: none"> การจำแนกชนิด (Species Identification) ปริมาณความหนาแน่น (Density) ดัชนีความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) ดัชนีความอุดมสมบูรณ์ (Margalef's Index) ดัชนีความสมบ้ำบาน (Evenness Index) | <ul style="list-style-type: none"> วิธีตัดสินใจการ สถานะเบี่ยงเบน (Oblique) เป็น
ระดับเวลาประมาณ 30 นาที ด้วย
ความเร็วเรื่อยประมาณ 2 เมตร/
หรือความรู้สึกต้องยก ด้วย
ทุ่งหญ้าแหล่งที่ต้องยก 500 เมตร ทางทิศ
ใต้ดินออกเสียงหนึ่งอีก ดัชนีความหลากหลาย 330
คลองหญ้าแหล่งที่ต้องยก 60 เท่านั้นเมตร
รากฐานต้องตัวยกสำลักราย
พื้นที่มาลินความเข้มข้นร้อยละ 5
ระหว่างตัวแมลง | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการในเว็บช่อง
เว็บไซต์นี้เป็นไป
โดยตัวอย่าง คุณภาพน้ำที่ดี
ด้วยตัวอย่างหนึ่งอีก สถานที่ที่ต้องยก 500 เมตร ทางทิศ
ใต้ดินออกเสียงหนึ่งอีก สถานที่ที่ต้องยก 500 เมตร ทางทิศ
ใต้ดินออกเสียงหนึ่งอีก สถานที่ที่ต้องยก 500 เมตร ทางทิศ
ใต้ดินออกเสียงหนึ่งอีก | <ul style="list-style-type: none"> 6.1 และวันที่ 6.1)
สถานที่ที่ต้องยก 9.2 เมตรร่องที่ 9.3) 1 สถานที่ที่ต้องยก 500 เมตร ทางทิศ
ใต้ดินออกเสียงหนึ่งอีก 1 สถานที่ที่ต้องยก 500 เมตร ทางทิศ
ใต้ดินออกเสียงหนึ่งอีก สถานที่ที่ต้องยก 500 เมตร ทางทิศ
ใต้ดินออกเสียงหนึ่งอีก สถานที่ที่ต้องยก 500 เมตร ทางทิศ
ใต้ดินออกเสียงหนึ่งอีก | <ul style="list-style-type: none"> บริษัท
บริษัทฯ สำนักและผู้ดูแล
จัดต บริษัท
บริษัทฯ สำนักและผู้ดูแล
จัดต บริษัท
บริษัทฯ |

| | | |
|---|--|---|
| นายชาติธรรม พิเศษวงศ์
ผู้ร่วมมอบอำนาจ
บริษัท เจรฟอร์มแวร์เทคโนโลยีจำกัด | นายชาติธรรม พิเศษวงศ์
ผู้ร่วมมอบอำนาจ
บริษัท อีโค-อิม-สยาม จำกัด | นายชาติธรรม พิเศษวงศ์
ผู้ร่วมมอบอำนาจ
บริษัท เจรฟอร์มแวร์เทคโนโลยีจำกัด |
| หน้า 134/144
26 มกราคม 2565 | หน้า 134/144
26 มกราคม 2565 | หน้า 134/144
26 มกราคม 2565 |

ตารางที่ 9

มาตราการติดตามตรวจสอบผลกรະกะบงสิ่งแวดล้อมในระบบทดลองแบบพิบูลย์เพื่อยกขึ้นเป็นโครงการ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้ที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาท/ครั้ง) | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 5. แพลตฟอร์ม
สัตว์ (ต่อ) | | (ต่อ) | (ต่อ) | หมายเหตุ
ที่พัฒนาระบบดังกล่าวโดยนับต่องานของ
สถานีอุจุนฯ ในการประเมินและติดตามความ
เหมาะสมซึ่งเป็นสภาพอากาศและภูมิศาสตร์
ของพื้นที่ทำการเรียบด้วยร่าง | (ต่อ) | |
| 6. ลูกปลาภายในบ่อ | <ul style="list-style-type: none"> การจำแนกชนิด (Species Identification) ปริมาณความหนาแน่น (Density) ตัวชี้วัดความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) ตัวชี้วัดความสมมาตร (Margalef's Index) | <p>วิธีดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ลักษณะเปลี่ยนไป (Oblique) เช่น ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ตัวอย่างคุณภาพน้ำความร้อนเปลี่ยนมาใหม่ 2 นาที หรือความเร็วต่าสุดของเรือ ตัวอย่างเป็นพองค์ความคงทนของน้ำดูด 330 และ 550 มิลลิเมตร ตัวชี้วัดความสมมาตร 60 เท่านั้นไม่ควร | <p>ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างคุณภาพน้ำที่ดีที่สุดของน้ำดูด ตัวอย่าง
ที่ดีที่สุดของน้ำดูด 500 เมตร ห่างจาก
ตัววัดความคงทนของน้ำดูด</p> <ul style="list-style-type: none"> สถานีที่รับประทานห่าง 500 เมตร ห่างจาก
ตัววัดความคงทนของน้ำดูด สถานีที่รับประทานห่าง 500 เมตร ห่างจาก
ตัววัดความคงทนของน้ำดูด | <p>หมายเหตุ
สถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 9.2 และรูปที่ 9.3)
● 1 สถานีที่รับประทานห่าง 500 เมตร ห่างจาก
ตัววัดความคงทนของน้ำดูด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 สถานีที่รับประทานห่าง 500 เมตร ห่างจาก
ตัววัดความคงทนของน้ำดูด | <p>รวมกัน
งบประมาณที่
แสดงในหัวข้อ</p> <p>● 1 สถานีที่รับประทานห่าง 500 เมตร ห่างจาก
ตัววัดความคงทนของน้ำดูด</p> | <p>บริษัท
เพื่อประโยชน์
ประเทศไทย</p> <p>สำนักแม่ผู้ผลิต
จีกาด</p> |

| | |
|--|--|
| นายชาติศิริ พัฒน์พงษ์กุญช์
ผู้รับมอบอำนาจ | นางสาวพัชรา พิศาลพงษ์กาวงศ์
ผู้รับผิดชอบ |
| พ.ร.บ. เครื่องหมายและหลักทรัพย์สิทธิ์ กฎหมาย
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์-สยาม จำกัด
26 มกราคม 2565 | พ.ร.บ. เครื่องหมายและหลักทรัพย์สิทธิ์ กฎหมาย
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์-สยาม จำกัด
พ.ร.บ. 135/144 |

ตารางที่ 9 มกตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการผลิตบิตรเล่มของโครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความถี่ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาท/ครัว) | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|---|------------------------|--------------|
| 6. ลูกปาระย้อม
(ต่อ) | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> รักษาตัวอย่างดูแลสร้างสรรค์ พร้อมมั่นคงความเข้มแข็งโดยผลิต
ระดับความลึก ให้ปากถุงด้านล่างอยู่เหนือหัวพู่ก
ห้องพะเล่ประมวล 5 เมตร
จำนวนตัวอย่าง จำนวน 1 ตัวอย่างต่อสถานี | (ต่อ) | <p>หากเหตุสมควรต้องติดตามทาง (ตารางที่ 6.1)
แล้วรบกี' 6.1</p> <p>สถานีกับตัวอย่าง (รบกี' 9.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> สถานีที่ระยะห่าง 500 เมตร ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีที่ระยะห่าง 500 เมตร ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ สถานีอีกอีกตัวอย่าง (ตารางที่ 6.1) <p><u>หมายเหตุ</u>
ทิศทางการสำรวจพอลังกๆ ดอนและด้านหน้าของ
สถานีอาจมีการเปลี่ยนแนวเส้นทางตามความ
เหมาะสมซึ่งผู้สำรวจสามารถเดินทางได้
ตามที่ทำการระบุตัวอย่าง</p> | (ต่อ) | (ต่อ) |

| | | |
|---|---|--|
| นายชราพิญ พวยพงษ์ทอง | นางสาวพนธ์สัน พิศราษีวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมฯ | นายชราพิญ พวยพงษ์ทอง
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมฯ |
| ผู้ร่วมมูลค่า
บริษัท เจรฟรอนประเทศไทยสำราญและнесิจ จำกัด | ห้อง 136/144
26 มกราคม 2565 | บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด |

ตารางที่ 9 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกรະหนบสิ่งแวดล้อมในระยะทางผลิตบีโตรเลียมของโครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความถี่ | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาท/ครั้ง) | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------|---|--|--|---|---|--|
| 7. สัดส่วนต้นน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> การจำแนกชนิด (Species Identification) ปริมาณความหนาแน่น (Density) ตัวน้ำคุณภาพทางชลประทาน (Shannon Diversity Index) ตัวน้ำคุณสมบัติ (Margalef's Index) | <ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์นิยามการ เฝ้าระวังด้วยกล้องพานิชทางการ โศภีซ์ Sediment Grab ขนาดพื้นที่ที่ต้องตัวอย่าง 0.04 ตารางเมตร ร่อนผ่านเครื่องแยกขนาด 0.5 มิลลิเมตร และเก็บตัวอย่างทั้งหมดที่คุณภาพดี ตัวน้ำคุณสมบัติ ตัวน้ำคุณสมบัติ (Evenness Index) | <ul style="list-style-type: none"> ติดตามการไฟฟ้าฟาร์ม เวลาเดียวกันกับการเฝ้าระวัง สถานีเฝ้าระวังตัวอย่าง (รูปที่ 9.2 และรูปที่ 9.3) สถานีที่รับรองพัสดุ 250 500 เมตร | <ul style="list-style-type: none"> สำหรับผลิตภัณฑ์ NPCPP และ PACPP (ตารางที่ 6.1) แสดงในรูปที่ 9.3 สถานีที่ต้องตัวอย่าง 250 500 เมตร | <ul style="list-style-type: none"> งบประมาณที่ 9.3 แสดงในรูปที่ 9.3 คุณภาพน้ำจะไม่ดี คุณภาพน้ำจะดี คุณภาพน้ำจะดี คุณภาพน้ำจะดี คุณภาพน้ำจะดี | <ul style="list-style-type: none"> บริษัท เจริญน้ำดื่ม จำกัด บริษัท พีเคร่าฟ์ จำกัด บริษัท ผู้รับผิดชอบ บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท จำกัด |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| หัวหน้าผู้ดูแล | นายชาติพงษ์ พ่วงพงษ์ทอง | ผู้รับผิดชอบ | นางสาวพัชรินทร์ พิเคราะห์วงศ์ |
| ผู้รับผิดชอบอีกคน | ผู้รับผิดชอบอีกคน | ผู้รับผิดชอบอีกคน | ผู้รับผิดชอบอีกคน |
| บริษัท เจริญน้ำดื่ม จำกัด | บริษัท เจริญน้ำดื่ม จำกัด | บริษัท บริษัท บริษัท จำกัด | บริษัท บริษัท บริษัท จำกัด |
| พ.น. 137/144 | 26 มกราคม 2565 | พ.น. 137/144 | 26 มกราคม 2565 |

ตารางที่ 9 แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะทางผลิตบีโตรถีมของโครงการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความก้าวหน้า | ผู้ที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาทครับ) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------------------------------|---------------|--|---|---|---|
| 7. สัดส่วนต้นน้ำ (ต่อ)

● จำนวนน้ำ 1 ตัวอย่างต่อสถานี | จำนวนน้ำอย่างน้อย 1 ตัวอย่างต่อสถานี | (ต่อ) | แนวทางหลักผู้ดูแลทุกหน้าที่
และรับภาระ 6.1
สถานีก้มตัวอย่าง (รูปที่ 9.1) | แนวทางหลักผู้ดูแลทุกหน้าที่
และรับภาระ 6.1
● 4 สถานีที่ระบุห่าง 100 250 500 เมตร
1,000 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
● 4 สถานีที่ระบุห่าง 100 250 500 เมตร
1,000 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
● 2 สถานีที่ระบุห่าง 100 250 เมตร
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
● 2 สถานีที่ระบุห่าง 100 เมตร 250 เมตร
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
● สถานีอังอิงที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 6.1) | รวมกัน
งบประมาณที่
แสดงในหัวขอ
คณภาพ
น้ำท่าเฉลี่ย
● 4 สถานีที่ระบุห่าง 100 250 500 เมตร
1,000 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
● 2 สถานีที่ระบุห่าง 100 250 เมตร
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
● 2 สถานีที่ระบุห่าง 100 เมตร 250 เมตร
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
● สถานีอังอิงที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 6.1) | บริษัท
เชฟโรโน่
ประเทศไทย
สำนักงาน
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
ชลบุรี |

| | | |
|---|--|---|
| นายราพันเซลล์ พิตรະวงศ์
ผู้รับผิดชอบ | นางสาวพัชรินทร์ พิตรະวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เชฟโรโน่ อิหร่าน อิม-สยาม จำกัด | อนุฯ
บริษัท เชฟโรโน่ จำกัด
บริษัท เชฟโรโน่ อิหร่าน อิม-สยาม จำกัด |
| หน้า 138/144
26 มกราคม 2565 | หน้า 138/144
26 มกราคม 2565 | อนุฯ
บริษัท เชฟโรโน่ จำกัด
บริษัท เชฟโรโน่ อิหร่าน อิม-สยาม จำกัด |

ມາຮັດວຽກ ປະເທດລາວ ໂດຍມີຄວາມຮັດວຽກ ປະເທດລາວ ໂດຍມີຄວາມຮັດວຽກ ໂດຍມີຄວາມຮັດວຽກ ໂດຍມີຄວາມຮັດວຽກ

| ชื่อ
สิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาและความถี่ | ผู้ที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาท/ครั้ง) | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 8. ปริมาณโลหะในน้ำเสียอย่างสาดดิน | <ul style="list-style-type: none"> ชนิด ความมายา และพื้นที่ที่พบ <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณป่า ปริมาณป่ารวมในน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณป่า (Total Mercury) ปริมาณสารหนามิโนกรีวาร์ม ในน้ำเสียป่า (Total Inorganic Arsenic) จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์ปริมาณกรดรวม | <ul style="list-style-type: none"> วิธีดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> เก็บตัวอย่างปลาและเห็ดน้ำดินชนิดป่าหาย (ปลากระรูบออกแนวป่าริมแม่น้ำและแม่น้ำติดตากัน) แต่งปลากะรังตอกหาดต่อไป <ul style="list-style-type: none"> ตักน้ำเพื่อเตรียมตัวให้เข้ากับการติดตามตรวจสอบในบริเวณที่น้ำเสียอยู่ ตรวจสอบปริมาณโลหะในน้ำเสียโดยใช้方法การติดตามในปัจจุบัน ทำการผลิตต่อต้อง NPCCP นำตัวอย่างสู่สถาบัน PACPP นำตัวอย่างสู่สถาบัน PAWE ทำการทดสอบมิตร MGWA | <ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาและความถี่ <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการในปี เดียวทั้งน้ำดินและน้ำติดตากันที่ทำการตักน้ำเพื่อเตรียมตัวให้เข้ากับการติดตามตรวจสอบในบริเวณที่น้ำเสียอยู่ ตรวจสอบปริมาณโลหะในน้ำเสียโดยใช้方法การติดตามในปัจจุบัน ดำเนินการทุกปี <ul style="list-style-type: none"> ตักน้ำเพื่อเตรียมตัวให้เข้ากับการติดตามตรวจสอบในบริเวณที่น้ำเสียอยู่ ตรวจสอบปริมาณโลหะในน้ำเสียโดยใช้方法การติดตามในปัจจุบัน ทำการผลิตต่อต้อง NPCCP นำตัวอย่างสู่สถาบัน PACPP นำตัวอย่างสู่สถาบัน PAWE ทำการทดสอบมิตร MGWA | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการในปี เดียวทั้งน้ำดินและน้ำติดตากันที่ทำการตักน้ำเพื่อเตรียมตัวให้เข้ากับการติดตามตรวจสอบในบริเวณที่น้ำเสียอยู่ ตรวจสอบปริมาณโลหะในน้ำเสียโดยใช้方法การติดตามในปัจจุบัน ดำเนินการทุกปี <ul style="list-style-type: none"> ตักน้ำเพื่อเตรียมตัวให้เข้ากับการติดตามตรวจสอบในบริเวณที่น้ำเสียอยู่ ตรวจสอบปริมาณโลหะในน้ำเสียโดยใช้方法การติดตามในปัจจุบัน ทำการผลิตต่อต้อง NPCCP นำตัวอย่างสู่สถาบัน PACPP นำตัวอย่างสู่สถาบัน PAWE ทำการทดสอบมิตร MGWA | <ul style="list-style-type: none"> ประจำปี ประจำปี ประจำปี ประจำปี ประจำปี | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ บริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานอาหาร |

(၃၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း)

楚辭卷之三

หน้า 139/144

“(๑๔) งานส่งพัสดุภายนอกที่ พิเศษเฉพาะพูน)”
ผู้รับงานนี้ทำการสืบและติดตาม
โดยวิถีเดิม คือ ไปรษณีย์-สัญญาณ จำกัด

ບໍລິສັດ ພະຍານາຄາ

(ນາງພັກທີ່ຈະ ຫ້າຍພະນັກອອງ)

ຜົວມະນາຄາ ອ້ານາຈ

ປະເທດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຮະພາບສິດ ຈຸກຕິ

ພໍາວັນ 139/144

26 ມັງກອນ 2565

(ນາງສາວພ້ານໜີ່ ພົມຄະພັນທີ່)

ຜູ້ກ່ານພູກກວ່າສິ່ງແວດສູມ

ປະເທດ ຂໍາຮຽນ-ສັຍາມ ຈຸກຕິ

ตารางที่ 9

แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสัมมนาผลลัพธ์ในระบบทราบสัมมนาผลลัพธ์โดยกระบวนการฯ

| ปัจจัย
สิ่งแวดล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระบบตรวจสอบความถูกต้อง | ผู้ที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาท/ครัว) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|---|---|---|
| 9. สิ่งแวดล้อม
ด้านมนต์เสน่ห์ | <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลขององค์กรที่แสดงถึงความต้องการของชุมชนที่อยู่ในระดับต่างๆ ในการติดตาม
(รากฐานน้ำดิบ) จำนวนวันที่
แหล่งน้ำสะอาดที่พำนัก | <p>บันทึกข้อมูลส่วนตัวเสียงภาษาไทย
ในระดับต่างๆ ในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้สำรวจตรวจสอบ
ผู้สำรวจตรวจสอบ
ผู้สำรวจตรวจสอบ</p> | <ul style="list-style-type: none"> ติดตามการนำเสนอ
เอกสารที่ทำการ
ติดตามตรวจสอบ
ผู้สำรวจตรวจสอบ
ผู้สำรวจตรวจสอบ | <ul style="list-style-type: none"> หากพบว่าการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม | รวมกัน | บริษัทฯ
เช่าร้อย% |
| 10. เศรษฐกิจ-
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลประเมินความเศรษฐกิจ-
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
มากขึ้น (กรณีที่มีข้อมูลรายงาน) | <p>รายงานน้อมูลโครงการที่นำไปใช้
เบื้องต้นของรัฐบาลที่ได้รับ
และการร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน</p> | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน
ตามเงื่อนไขที่ได้รับ
ตรวจสอบที่มาของรายงาน
ตรวจสอบที่มาของรายงาน | <ul style="list-style-type: none"> หากพบว่ามีข้อมูลโครงการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
กิจกรรมของโครงการฯ ได้แก่
— กิจกรรมของที่ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการฯ
— กิจกรรมของที่ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการฯ | รวมอยู่ใน
งบประมาณ
ดำเนิน
โครงการฯ | บริษัทฯ
เช่าร้อย%
ประเมินที่
สำรองและผู้ดูแล
จ้าด |
| 11. อาชีวศึกษาและ
นักเรียน | <ul style="list-style-type: none"> สถิติการเก็บอุปกรณ์เดินทางและการ
ร่วมสนับสนุนโครงการฯ สถานที่ มาตรฐานการ | <p>บันทึกสถิติโครงการที่เก็บอุปกรณ์เดินทาง
รวมแหล่งที่มาของโครงการฯ</p> <p>จัดการต้นที่ไม่สามารถ
นำหัตถศิลป์มาและมาตรวจสอบในที่ที่ได้
ดำเนินการ</p> <p>จัดทำรายงานสรุปการสอนงาน
อย่างเดียว</p> | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน
ตามเงื่อนไขที่ได้รับ
ตรวจสอบที่มาของรายงาน
ตรวจสอบที่มาของรายงาน
ดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> พบว่ามีปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ควรจะมี
ประเมินที่ดำเนิน
โครงการฯ | รวมอยู่ใน
งบประมาณ
ดำเนิน
โครงการฯ | บริษัทฯ
เช่าร้อย%
ประเมินที่
สำรองและผู้ดูแล
จ้าด |

หมายเหตุ

(หมายเหตุที่ต้องห้ามทุกอย่าง)

ผู้รับมอบอำนาจฯ

บริษัทฯ ขอพร้อมรับหน้าที่อย่างสำคัญและจริงใจ

หน้า 140/144

26 มกราคม 2565

(นางสาวแพทพนธุ์ พิศรรยา พิศรรยา%)
ผู้รับมอบอำนาจฯ


บริษัท อีอาร์บี-สยาม จำกัด

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| ลงนาม
ผู้รับมอบอำนาจฯ | ลงนาม
ผู้รับมอบอำนาจฯ |
| บริษัท อีอาร์บี-สยาม จำกัด | บริษัท อีอาร์บี-สยาม จำกัด |

ตารางที่ 9 แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกรະ哼แบบถาวรสู่มในระบบการผลิตบิตรเลี่ยมของโครงการฯ


| ปัจจัย
สั่งงานล้อม | ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ | วิธีดำเนินการ | ระบบตรวจสอบความที่ | ผู้ที่ดำเนินการ | งบประมาณ
(บาท/ครัว) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|-------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|
| 11. สำรับห้องน้ำ
และห้องน้ำ
ประกอบ | (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ผู้ซื้อจะตามแผนปฏิบัติงานระดับ
เบ็ดเตล็ดกันเองแล้วจัดทำใบเบิกนราณ!
ประจำปี | (ต่อ) | (ต่อ) | รวมอยู่ใน
งบประมาณ
ดำเนิน
โครงการฯ | บริษัท
บริโภค
ประเทศไทย |
| | | <ul style="list-style-type: none"> สุขาภารกิจของพนักงานที่
ปฏิบัติงานโดยพิจารณาตาม
ความเสี่ยงจากการทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบภาพโดยละเอียด
คร่าวๆ ประเมินที่ปฏิบัติตามหนังสือรายชื่องาน | <ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการ
โครงการ ดำเนิน
โครงการฯ | รวมอยู่ใน
งบประมาณ
ดำเนิน
โครงการฯ | บริษัท
บริโภค
ประเทศไทย |

| | |
|--|--|
| นายพิพัฒน์ พิศาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสังคมสงเคราะห์ | นายพิพัฒน์ พิศาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสังคมสงเคราะห์ |
| ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อิหร่าน-สยาม จำกัด | ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อิหร่าน-สยาม จำกัด |
| หน้า 141/144 | 26 มกราคม 2565 |




รูปที่ 9.1 ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการผลิตปิโตรเลียม บริเวณ แท่นหูลุมผลิต

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| นายชาติเดช ห้วยหนงษ์ทอง
(นายชาติเดช ห้วยหนงษ์ทอง)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | หน้า 142/144
26 มกราคม 2565 | นางสาวพัทชนันท์ พิเคราะห์งาน
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด |
|---|--------------------------------|---|



รูปที่ 9.2 ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบบผลิตบีโตรเลียม บริเวณ แท่นผลิตกลางไฟฟ้าเนหีอ (NPCPP)

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| ททศ ภานุมาศ
(นายชาติตย์ ห้วยหงษ์ทอง)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | หน้า 143/144
26 มกราคม 2565 |
(นางสาวพัทธนันท์ พิเคราะห์งาน)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด |
|--|--------------------------------|--|



รูปที่ 9.3 ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะการผลิตบิตรเลียม บริเวณแท่นผลิตกลางไฟลินใต้ (PACPP)

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | หน้า 144/144
26 มกราคม 2565 | นางสาวพทชนันท์ พิเคราะห์งาน
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด |
|--|--------------------------------|---|