

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงพยาบาลเกษตรราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
ของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ 885 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

นายชลธิรา มากิตติ

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เชน อสปีทอล จำกัด (มหาชน)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เชน อสปีทอล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 885 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล เดิมมีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืน 51 เตียง และมีการขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นเป็น 110 เตียง มีพื้นที่โครงการ 16-1-10 ไร่ แต่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงการ 14-2-85 ไร่ ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลสูง 5 ชั้น อาคารพักแพทย์และพยาบาล 3 ชั้นเดียว และอาคารซักรีด 3 ชั้นเดียว จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เชน อสปีทอล จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท บางกอก เชน อสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ร.ภ.ท ทักษิณ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจ

บริษัท บางกอก เชน อสปีทอล จำกัด (มหาชน)



2/80

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ร.ภ.ท ทักษิณ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี คือภายในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)
		พื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....  พ.ส.๒๐๒๓ หนาน หกานิช



(นายเฉลิม หกานิชย์, นางสาวพรสุดา หกานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นทันทีรับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ ประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>			

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หานุพานิชย์, นางสาวพรสุดา หานุพานิชย์)



กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ของบริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>4. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์ เจ้าของโครงการเดิม (ผู้โอน) มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการใหม่ (ผู้รับโอน) ทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้โอนไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิ์และหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้โอนต้องรับผิดชอบตามสิทธิ์และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบดี หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทางโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)
		พื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....  ผู้ช่วย หกษาการ

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 



(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)




(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนิมั่น์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลภูมิภาคราชภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินการเป็นโรงพยาบาล ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ	--	--
1.2 ทรัพยากรดิน	<ul style="list-style-type: none"> - การกัดเซาะหน้าดินของน้ำหนึ่ง - พรรณไม้ที่ปลูกไม่เติบโตหรือตายเนื่องจากดินไม่มีความเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการบริเวณที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างปักคลุมจะมีการปลูกพรรณไม้คลุมดิน - จัดให้มีการพรวนดินและใส่ปุ๋ยหมักบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำสามาสูบเพื่อให้ดินมีความร่วนซุยและมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ตัดอดระยะเวลาการดำเนินการขอโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> -- --
1.3 คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการจะระบายมลสารจากห้องเสีย แต่ไม่ได้ทำให้มลสารในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ TSP ในบรรยากาศ มีค่า 0.032 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 	<ul style="list-style-type: none"> - ล้างทำความสะอาดถนนและลานจอดรถภายในโครงการเป็นประจำสามาสูบเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง - ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยานพาหนะขณะจอดรอ” ที่ลานจอดรถ ในจุดที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน - ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเพื่อความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> --


เมษายน 2565 ลงชื่อ.....  พ.ส.ท. พญ.พานิชย์

(นายเฉลิม หาญพานิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเคมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ PM-10 ในบรรยากาศ มีค่า 0.021 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ■ CO เฉลี่ย 1 ชม. ในบรรยากาศมีค่า 0.601 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม. - ปริมาณก๊าซ CO_2 ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ประมาณ 2,506 กรัม/ชม. มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ในยืนต้นที่ปลูกบนพื้นที่โครงการบางส่วนสามารถดูดซับก๊าซ CO_2 ได้ 2,912 กรัม/ชม. - บำรุงรักษาและดูแลไม้ยืนต้นและไม้คลุมดินภายในพื้นที่โครงการให้เจริญงอกงาม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดูดซับมลพิษ และในการยึดมั่นที่ดิน 	---

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องแม่บ้าน



(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เช่น ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม็นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเกษตรราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน			
1) เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการโรงพยาบาล เป็นพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ จึงไม่มีแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ และจากการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564 พบร่วมกับว่าด้วยเสียงทั่วไปอยู่ในช่วง 47.2 - 55.3 dB(A) ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน ระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 dB(A) - รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อผู้ป่วย รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเสียงดังจากเครื่องยนต์ - ติดตั้งป้ายสัญญาณห้ามกดแทรบบนพื้นที่โครงการในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน 	---
2) การสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการเป็นโรงพยาบาล ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง 	---	---
1.5 ทรัพยากรน้ำ			
1) น้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากหัวแม่โภค์ช่องเป็นแหล่งน้ำผิวดินทางทิศใต้ประมาณ 60 ม. สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะได้รับการบำบัดให้น้ำทึบมีค่า BOD ไม่เกิน 20 mg/l. พร้อมทั้งนำเข้าระบบ และระบายน้ำสู่สถานีน้ำทิ้งภายใน 	---	---


เมษายน 2565 ลงชื่อ.....  นางสาวพสุดา ทัยพานิช



(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพสุดา ทัยพานิช)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน สปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยอีนเวอรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภัฏ อินเตอร์เนชันแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) น้ำผิวดิน (ต่อ) 2) น้ำใต้ดิน	<p>พื้นที่โครงการ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำผิวดิน</p> <p>- น้ำใช้ภายในโครงการ ใช้น้ำประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ไม่มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ ส่วนน้ำเสียที่เกิดจาก กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการได้รับการบำบัดให้น้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV และคลอรีน ก่อนระบายนลงสู่ลานชีมน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการ ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน</p>	---	---
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 1) นิเวศวิทยาบนบก	<p>- สภาพการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ชุมชน พื้นที่ว่าง และพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีพื้นที่ป่าไม้หรือสัตว์ป่าที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ดังนั้นการดำเนินการของโครงการที่เป็นโรงพยาบาลจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อนิเวศวิทยาบนบก</p>	---	---

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม็นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) นิเวศวิทยาในน้ำ	- พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากห้วยพรโมหอดซึ่งเป็นแหล่งน้ำคุณภาพดีประมาณ 60 ม. และจัดเป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3 ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และเพื่อการเกษตร สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะได้รับการบำบัดให้น้ำทั้งมีค่า BOD ไม่เกิน 20 mg./l. และระบายลงสู่ลานซึมน้ำทิ้งภายในพื้นที่โครงการ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาน้ำ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	<p>1) ความเพียงพอในการให้บริการจ่ายน้ำภายในโครงการ</p> <p>- ความต้องการใช้น้ำของโครงการสูงสุดประมาณ 178 ลบ.ม./วัน โดยได้รับบริการจ่ายน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ อย่างไรก็ตามการใช้น้ำอย่างไม่ประหยัด และการรั่วไหลของท่อน้ำประปาและก้อนน้ำจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร</p>	<p>- มีการสำรวจน้ำใช้ไว้ในถังเก็บน้ำใช้ได้ในจำนวน 2 ถัง ความจุ 110 ลบ.ม. และ 152 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำขั้นหลังค้าจำนวน 2 ถัง มีความจุถังละ 107 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำสำรองใช้ 476 ลบ.ม. สามารถใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 2 วัน ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 แผนผังระบบสุขาภิบาล</p>	<p>1) ตรวจสอบการรั่วไหลหรือชำรุดของท่อน้ำประปาและก้อนน้ำ</p> <p>- ความถี่ : ทุกวัน</p> <p>2) ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้</p> <p>- ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน สปีทโอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยอีนไவอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ		<p>รูปที่ 3 แบบขยายถังเก็บน้ำใช้ได้ din และรูปที่ 4 แบบขยายถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งสุขภัณฑ์ประยุกต์น้ำภายในโครงการ - ในกรณีที่พบรั่วไหลของท่อ/ก้อนน้ำให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่ชักช้า - ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด - ถังเก็บน้ำใช้มีช่องเปิดสำหรับเข้าไปบำรุงรักษาที่ด้านข้างของถังจำนวน 2 ช่อง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปในถัง - ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง 	
2) ความเพียงพอในการให้บริการจ่ายน้ำประปา ของโครงการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<p>- ความต้องการใช้น้ำของโครงการสูงสุดประมาณ 178 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของปริมาณน้ำจำหน่ายของ กปภ. และ กปภ. สามารถให้บริการน้ำประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ</p>	---	---


เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บางกอก เชน สปีทโอล จำกัด (มหาชน)



11/80



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ลง QH

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชวิถี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) 3) ผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนข้างเคียง	- การจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการของกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาชีวภาพ จะจ่ายน้ำประปาจากท่อประปาผ่านมาตรฐานน้ำดื่มน้ำ ซึ่งเป็นตัวควบคุมอัตราการไหลของน้ำเข้าสู่เส้นท่อประปาของโครงการ และเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ได้ในแล้วสูบขึ้นไปเก็บในถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังค่าและจ่ายจากถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังค่าไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ ซึ่งการใช้น้ำของโครงการจะไม่เป็นการดึงน้ำจากท่อประปานโดยตรง จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม ในการนี้ที่ความดันน้ำในท่อประปานของกรุงเทพฯ ต่ำ อาจจะเกิดปัญหาน้ำประปางließ เหลือ่อน กับผู้ใช้น้ำโดยรอบโครงการ	- ในกรณีที่ท่อประปานของกรุงเทพฯ มีปัญหาความดันน้ำต่ำ กำหนดให้โครงการปิดวาล์วน้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ได้ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนสูง (05.00-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และเปิดวาล์วให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ได้ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนต่ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำประปางließ เหลือ่อน	---

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



พรรดา หาญพาณิชย์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภาร্ত อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีปริมาณน้ำเสียรวมประมาณ 142 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย น้ำเสียจากอาคาร โรงพยาบาล และอาคารพักแพทย์และพยาบาล 133 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากอาคารซักรีด 9 ลบ.ม./วัน ซึ่งการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้พื้นที่โครงการและชุมชนบริเวณข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการที่เป็นสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง เจ้าหน้าที่จะรวบรวมใส่ขวดแก้วลึกล่าม เมื่อมีปริมาณมากพอ จะได้ประสานงานให้หจก. ส.เรืองโ戎jn สระบุรีเข้ามายัดเก็บไปกำจัดต่อไป - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 เป็นระบบตะกอนเร่งขนาดความสามารถ 161.49 ลบ.ม./วัน รับน้ำเสียจากอาคารโรงพยาบาลและอาคารพักแพทย์และพยาบาลน้ำทึบมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีการฆ่าเชื้อโดยรังสี UV ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ▪ ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 เป็นระบบตะกอนเร่งขนาดความสามารถ 10.15 ลบ.ม./วัน น้ำทึบมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และมีการฆ่าเชื้อโดยคลอริน ดังรูปที่ 7 แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 	<ul style="list-style-type: none"> 1) ตรวจด้วยคุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด <ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจวัด : ถังปรับสภาพน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และถังพักน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 - ดัชนีตรวจวัด : BOD และ SS - ความถี่ : ทุก 1 เดือน 2) ตรวจด้วยคุณภาพน้ำทิ้ง <ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจวัด : ถังน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2 - ดัชนีตรวจวัด : pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, Oil & Grease, TKN Sulfide และ TCB - ความถี่ : ทุก 1 เดือน

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ဆล็อป จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีลานซึมน้ำทิ้งที่มีพื้นที่ซึมน้ำ 310 ตร.ม. มีอัตราการซึมน้ำ 0.025 ลบ.ม./ตร.ม.-ชม. และ มีความจุประมาณ 248 ลบ.ม. สำหรับรองรับ น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยไม่มีการ ระบายนอกสู่ภายนอกโครงการ ดังรูปที่ 8 แบบ ขยายланซึมน้ำทิ้ง - จัดให้มีบ่อสูบน้ำทิ้งสำหรับรองรับน้ำทิ้งที่อาจมี การล้นออกจากการซึมน้ำทิ้ง กรณีฝนตกหนัก และบ่อซึมน้ำที่ไม่สามารถซึมน้ำทิ้งได้ทัน และ สูบระบายนอกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียใน - กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดตักข้อมัน และน้ำมันที่ลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ำของน้ำเสียใน บ่อตักไขมัน ใส่ถุงขยะพลาสติกสีดำ มัดปากถุงให้ มิดชิด นำไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะ ย่อยสลาย เพื่อรอให้รถเก็บขยะเข้ามารับเก็บต่อไป 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....  พ.ร.บ. หก๖๗

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไพรอนแม่นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภัฏ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ประสานกับรอดสูบสิ่งปฏิกูลออกหินให้เข้ามาสูบ ตะกอนจากถังตักตะกอนหนัก (ถังเกราะ) และ ถังเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ทุก 3 เดือน และ 3 สัปดาห์ - 1 เดือน ตามลำดับ และชุดที่ 2 จากถังตักตะกอนหนัก (ถังเกราะ) ทุก 5 ปี และถังเก็บตะกอนทุก 3 เดือน ตามลำดับ หรือตามความเหมาะสม - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อความสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ - ในการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ ตามข้อกำหนด ของผู้ออกแบบ 	<p>3) การสูบกำจัดตะกอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจวัด : ถังตักตะกอนหนัก (ถังเกราะ) และ ถังเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 - ความถี่ : ถังตักตะกอนหนัก (ถังเกราะ) และถังเก็บ ตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ทุก 3 เดือน และ 3 สัปดาห์ - 1 เดือน ตามลำดับ และชุดที่ 2 จากถังตักตะกอนหนัก (ถังเกราะ) ทุก 5 ปี และถัง เก็บตะกอนทุก 3 เดือน

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์



กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ภายใต้ห้องโดยเป็นระบบเปิด จะไม่สามารถรวบรวมก้ามมีเทนได้ซึ่งจะทำให้ก้ามกายในห้องมีปริมาณสูงในระดับที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องระบบบำบัดน้ำเสียได้ - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุว่าด้วยการกำกับดูแลก๊าซเจน วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการระบายน้ำอากาศภายในห้องระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพัดลมระบายน้ำอากาศ - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดออกซิเจน เครื่องตรวจวัดก้ามมีเทน และแจ้งเตือนในกรณีที่ก้ามกายในห้องมีปริมาณสูงในระดับที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตั้งกล่าวตามแบบทส.1 เก็บไว้ภายในโครงการเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ในแต่ละเดือนตามแบบทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 	<p>—</p> <p>4) จัดเก็บสถิติจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานและระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตรวจวัด : ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2 - ดูชนิดตรวจและความถี่ <ul style="list-style-type: none"> ▪ สถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบทส.1 ความถี่ : ทุกวัน ▪ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ร.บ. หก กันยายน

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ร.บ. 24

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิราภรณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)			โดยยึดต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หนองไทร หรือส่งไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงาน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมพิษประกาศกำหนด ความถี่ : ทุก 1 เดือน
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- พื้นที่รับน้ำส่วนที่ 1 ก่อนมีโครงการมีอัตราการไหลของน้ำอง 0.1702 ลบ.ม./วัน ภายหลังมีโครงการปริมาณน้ำองของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.6752 ลบ.ม./วินาที และพื้นที่รับน้ำส่วนที่ 2 ก่อนมีโครงการมีอัตราการไหลของน้ำอง 0.1664 ลบ.ม./วินาที ภายหลังมีโครงการปริมาณน้ำองของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.4820 ลบ.ม./วินาที ซึ่งถ้าไม่มีการควบคุมการระบายน้ำของพื้นที่ อาจทำให้พื้นที่ข้างเดียดได้รับผลกระทบด้านการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- จัดให้มีระบบหน่วงน้ำสำหรับพื้นที่รับน้ำส่วนที่ 1 ภายในระบบท่อระบายน้ำฝ่านและปอหน่วงน้ำ 1 โดยมีปริมาตรหน่วงน้ำรวมประมาณ 359 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำองส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 345 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ ดังรูปที่ 9 แบบขยายบ่อหน่วงน้ำ 1 - จัดให้มีระบบหน่วงน้ำภายในพื้นที่รับน้ำส่วนที่ 2 ภายในระบบท่อระบายน้ำฝ่านและบ่อหน่วงน้ำ 2 โดยมีปริมาตรหน่วงน้ำรวมประมาณ 231 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำองส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 229 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ ดังรูปที่ 10 แบบขยายบ่อหน่วงน้ำ 2	1) ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำฝ่านและบ่อพัก - ความถี่ : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำในบ่อหน่วงน้ำ 1 และบ่อหน่วงน้ำ 2 - ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภัฏ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำ 1 ไปยังบ่อพักสุดท้ายด้วยเครื่องสูบน้ำในอัตรา 0.1702 ลบ.ม./วินาที และบ่อหน่วยน้ำ 2 ไปยังบ่อพักน้ำสุดท้ายด้วยเครื่องสูบน้ำในอัตรา 0.1664 ลบ.ม./วินาที รวมมีอัตราระบายน้ำออกจากโครงการ 0.3366 ลบ.ม./วินาที - ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำของบ่อหน่วยน้ำในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - ทำความสะอาดตัวถังและการตักขยะที่บ่อพักสุดท้ายเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ทำความสะอาดห้องน้ำของโครงการเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

๘๔ ๒๖

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภัฏ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณขยะของโครงการ 1,605 กก./วัน (หรือ 6.70 ลบ.ม./วัน) ประกอบด้วย ขยะทั่วไป 1,560 กก./วัน หรือ 6.40 ลบ.ม./วัน (ขยะย่อยสลาย ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายปริมาณ 2.08 ลบ.ม./วัน, 0.36 ลบ.ม./วัน, 3.60 ลบ.ม./วัน และ 0.36 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ) และขยะติดเชื้อ 45 กก./วัน หรือ 0.30 ลบ.ม./วัน ซึ่งการจัดการขยะที่ไม่ถูกสุขาภิบาลจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการและพื้นที่ข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดวางถังรองรับขยะ ซึ่งมีข้อความระบุประเภท ขยะซึ่งมีขนาดและสีที่เห็นได้ชัดเจนบริเวณด้านหน้าของถังขยะ จำแนกตามประเภท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ ขยะย่อยสลาย เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมีดีดภายในถังสมถุกพลาสติกสีดำ สำหรับรองรับเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษเนื้อสัตว์ เศษใบไม้และเศษหญ้า รวมไปถึงไขมันและเศษอาหารจากถังดักไขมัน ■ ขยะแห้ง เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมีดีด ภายในถังสมถุกพลาสติกสีดำ สำหรับรองรับกล่องโฟม ถุงพลาสติกเบื่อนเศษอาหาร และกระดาษที่ปนเปื้อน ■ ขยะรีไซเคิล เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมีดีด ภายในถังสมถุกพลาสติกสีเหลือง สำหรับรองรับขวด แก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง และกระดาษ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจสอบความเพียงพอในการรองรับขยะของห้องพักขยะรวม <ul style="list-style-type: none"> - ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง 2) ตรวจสอบการจัดการขยะติดเชื้อตามกฎหมายระหว่างว่าด้วยการกำจัดขยะติดเชื้อ พ.ศ.2545 <ul style="list-style-type: none"> - ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายณัล ท้ายพานิชย์, นางสาวพรสุดา ท้ายพานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ยอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลภูมิราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ■ ขยะอันตราย เป็นถังที่มีฝาปิดมิดชิด ภายในถังรวมถุงพลาสติกสีเทา ใช้สำหรับรองรับขยะอันตราย และติดป้ายประเภทของขยะที่ถุงให้ชัดเจน โดยแยกตามประเภทของขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ยาหม่องอายุ ขยะอันตรายประเภทโลหะหนัก ขยะอันตรายประเภทกระป๋องที่มีแรงดัน ■ ขวดของเสียสำหรับขยะอันตรายประเภทสารเคมี จะมีการเก็บรวบรวมสารเคมีที่มีคุณสมบัติที่เข้ากันไม่ได้แยกออกจากกัน และเก็บไว้ในถุงดูดควันในห้องปฏิบัติการกลาง ■ ขวดแก้วหรือขวดโพลีเอทิลีน สำหรับเก็บของเสียอันตรายที่ต้องปรับค่า pH ให้เป็นกลาง ■ ถังขยะติดเชื้อ เป็นถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ชนิดเท้าเหยียบสำหรับเปิด ภายในถังรวมถุงพลาสติกสีแดงใช้สำหรับรองรับขยะติดเชื้อ 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยฯ

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนิรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเกษตรราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ กระปองสำหรับทึ้งของมีคม สำหรับเข้มฉีดยา ใบมีด เป็นต้น ▪ กล่องตะกั่วที่มีเครื่องหมายรังสี สำหรับภาชนะบรรจุสารเเก๊สชั่งรังสีที่ใช้ในการวินิจฉัย - รถรังค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแยกและทิ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะที่จัดไว้ - กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมขยะภายในโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ▪ การเก็บรวบรวมขยะทั่วไป (ขยะย่อยสลาย ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย) พนักงานทำความสะอาดจะจัดเก็บขยะเหล่านี้จากถังขยะในแต่ละชั้นของอาคาร โรงพยาบาล โดยดึงถุงขยะออกจากถัง มัดปากถุงให้มิดชิด รวบรวมถุงขยะใส่รถเข็นเปลี่ยนถุงใบใหม่ใส่แทนที่ และลำเลียงขยะผ่านทางลิฟต์ดับเพลิง-บริการไปยังห้องพัก ขยะย่อยสลาย ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะ 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์



(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

21/80

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภัฏ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)		<p>รีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย ที่ชั้น 1 โดยมีความถี่ในการจัดเก็บ 4 ครั้ง/วัน ส่วนอาคารพักแพทย์และพยาบาลและอาคารซึ่งรีด จะมีพนักงานทำความสะอาดร่วมและลำเลียงขยะมายังห้องพักขยะรวมที่ชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาล 1-2 ครั้ง/วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การเก็บรวมขยะติดเชื้อ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะของโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะติดเชื้อตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อจากผู้ดูแลขยะติดเชื้อในห้องน้ำ และห้องพักขยะติดเชื้อประจำแผนก/ชั้น โดยตั้งถุงขยะออกจากถัง มัดปากถุงให้มิดชิด รวบรวมถุงขยะใส่รถเข็นสำหรับขยะติดเชื้อ และเปลี่ยนถุงใบใหม่ใส่แทนที่ และลำเลียงขยะผ่านทางลิฟต์ดับเพลิง-บริการ มายังห้องพักขยะติดเชื้อที่ชั้น 1 ความถี่ 2 ครั้ง/วัน 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



พญ. ญาฤทธิ์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด



22/80

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - การเก็บถุงขยะจากถังขยะติดเชือกต้องไม่เกิน 2/3 ของถุง เพื่อไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป และป้องกันการฉีกขาดหรือชำรุดของถุง มัดปากถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันการหลรรุ่งของขยะ - จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่มีประตูปิดมิดชิดที่ชั้น 1 ของอาคาร โรงพยาบาล ดังรูปที่ 11 แบบขยายห้องพักขยะรวม โดยแบ่งออกเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะย่อยสลายพื้นที่ 13.00 ตร.ม. ห้องพักขยะแห้งพื้นที่ 12.60 ตร.ม. ห้องพักขยะรีไซเคิลพื้นที่ 8.06 ตร.ม. ห้องพักขยะอันตราย พื้นที่ 8.81 ตร.ม. และห้องพักขยะติดเชือกพื้นที่ 8.06 ตร.ม. แต่ละห้องสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 9 วัน, 53 วัน, 3 วัน, 37 วัน และ 40 วัน ตามลำดับ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักขยะย่อยสลายและห้องพักขยะติดเชือกเพื่อช่วยลดการย่อยสลายของขยะ ที่จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคและเชื้อโรค 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ....., ผู้ดูแล....., ผู้ดูแล.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)



กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน อสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ....., ผู้ดูแล.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)



23/80

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการกำจัดขยะ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ขยะอย่างถาวร และขยะแห้ง รถเก็บขยะของเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จะเข้ามาจัดเก็บไปกำจัด 2 ครั้ง/สัปดาห์ ▪ ขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลจะขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าทุก 3 วัน ▪ ขยะอันตราย ยาหามดอยุ สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ และขยะติดเชื้อ โครงการได้จัดจ้างให้รถเก็บขยะของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโกรจน์สรีบุรี เข้ามาเก็บขยะอันตรายจากห้องพักขยะอันตราย และขยะติดเชื้อจากห้องพักขยะติดเชื้อไปกำจัด 1 ครั้ง/สัปดาห์ - จัดให้มีที่จอดรถขยะด้านข้างห้องพักขยะรวม และอำนวยความสะดวกให้สามารถเก็บขยะได้โดยสะดวก - ในกรณีที่มีขยะตกค้างให้ประสานกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโกรจน์สรีบุรี ให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะที่ตกค้างภายใต้โครงการ 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

พ.ศ.๒๕๖๕ หายพานิชย์

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด



(นายเฉลิม หายพานิชย์, นางสาวพรสุดา หายพานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



24/80

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเชิงมาราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมและบริเวณที่จอดรถขยะภายนอกการเก็บขยะทุกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลงพาหะนำโรค - จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ของโครงการเพื่อบำบัดต่อไป - เช็ดและทำความสะอาดถังขยะที่มีอยู่ในห้องผู้ป่วย ห้องตรวจ และห้องอื่นๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ส่วนถังขยะติดเชือกและรถเข็นขยะให้ล้างทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการเก็บขยะในแต่ละวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค - กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมขยะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากและจมูก และถุงมือยางทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้งให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนนำไปซักล้าง และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากทำงานเสร็จ 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพานิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 1,553 KVA โดยได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ ซึ่ง กฟภ.สามารถให้บริการกระแสไฟฟ้ากับโครงการและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเพียงพอ - อาคารโรงพยาบาลมีพื้นที่อาคาร 16,595 ตร.ม. ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่มีพื้นที่รวมกันเกิน 2,000 ตร.ม. จึงเข้าข่ายอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือขนำดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2522 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหลังคา ที่จอดรถ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 756 KW - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุด สำหรับจ่ายให้กับส่วนต่างๆ ภายในอาคาร อุบัติเหตุฯ - จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองชนิดใช้น้ำมัน ดีเซลขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุด (สำรอง 100 %) และจะมีน้ำมันเพียงพอที่จะใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 8 ชม. - จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) แผนปฏิบัติมาตรการประหยัดพลังงาน <ul style="list-style-type: none"> - เปิด-ปิดไฟແສງสว่างແຜນกู้ป่วยนอก (OPD) เวลา 07.00-20.00 น. เท่านั้น - ปิดไฟตามทางเดินภายในห้อง ระเบียง ภายนอกห้อง และห้องน้ำในกรณีที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้ว - ปิดไฟлан妖จอดรถเมื่อไม่มีลูกค้า และให้เปิด-ปิดลับคอมไฟเท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> 1) ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า - ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

นายเฉลิม หาญพาณิชย์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



26/80



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

กมต ๒๖


(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ปิดไฟสำนักงานทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและเวลา 12.00-13.00 น. ยกเว้นจุดบริการลูกค้า - ให้ปิดหลอดไฟดาวน์ไลต์สำหรับห้องประชุม จัดทำสติกเกอร์ ห้ามเปิดไฟติดบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า - เปิดมูสิ่ห์หรือม่านแทนการเปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า - ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปิดสวิตซ์ปลั๊กสายพ่วงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน - ปิดเครื่องปรับอากาศแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ระหว่างเวลา 06.30 - 07.00 น. - ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นร้าวออกจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยร้าวตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสง และปิดประตูหน้าต่างให้สนิททุกครั้งเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ - ระบบปรับอากาศทางการแพทย์แผนกผ่าตัด (OR) และแผนกห้องคลอด (LR) ควรปิดและเปิดใช้งานเมื่อมีคนใช้เท่านั้น 	


เมษายน 2565 ลงชื่อ..... , ผู้ดูแลงานสถาปัตยกรรม



(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 



27/80

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเชิงมรณะ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - หมั่นทำความสะอาดตะกรังดักผึ้นในเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง - หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ เพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่าง อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี - ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน - ปิดเครื่องสำอางไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ - ปิดตู้เย็นให้สนิท หมั่นทำความสะอาดแผ่นระหว่างความร้อนด้านหลังตู้เย็นสม่ำเสมอ - ไม่เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนดู - ถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน - ให้ติดตั้งกระติกน้ำร้อน 1 จุดต่อสำนักงาน ห้ามเสียบปลั๊กตลอด - ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบให้แจ้งหน่วยซ่อมบำรุง 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

ณ< ณ<

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภัฏ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปิดไฟแสงสว่างที่ห้องเครื่องบ้ม เมื่อไม่มีซ่างเข้าพื้นที่ - แผนกรังสีวิทยาเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (CR) และเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ถ้าไม่มีเคสใช้ให้เป็น Sleep mode - ปิดเครื่องอุปกรณ์แพทย์เมื่อไม่มีคนใช้ <p>2) มาตรการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน มีคณะกรรมการประกอบด้วยจากบุคลากรทุกฝ่าย โดยมีหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานและรายงานผู้อำนวยการทราบทุกเดือน - ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสุ่ม datum เวลาที่เหมาะสมเป็นประจำ และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....*นายเฉลิม หาญพาณิชย์*, ใบอนุญาตเลขที่.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....*นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด*

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)



29/80

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลภูมิราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)		<p>3) มาตรการประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำมัน และน้ำ - จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานปีละ 1 ครั้ง - มอบผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานลง เว็บไซต์โรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วถึงและถือปฏิบัติ 	
3.6 การระบายน้ำและการปรับอากาศ	<p>- ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) และ VRV (Variable Refrigerant Volume) มีปริมาณความเย็นรวมประมาณ 974 ตันความเย็น ซึ่งปริมาณความเย็นนี้ได้มาจากระบบปรับอากาศ จะทำให้อุณหภูมิอากาศในบริเวณโดยรอบสูงขึ้น 0.02°C</p>	<p>- ใช้ระบบปรับอากาศ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน และมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- การจัดผังภูมิสถาปัตย์ โดยปักกิ่งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินบนพื้นที่โครงการซึ่งจะช่วยบดบังแสงแดดที่ส่องกระแทบที่พื้นหรือผนังคอนกรีตของอาคาร ลดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศสู่คอนกรีต การขยายตัวเพิ่มความซึมซึ้นและลดอุณหภูมิของอากาศ และการปลูกไม้คลุมดินช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากพื้นดินกลับสู่บรรยากาศ</p>	—

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

นายเฉลิม ท้ายพานิชย์, นางสาวพรสุดา ท้ายพานิชย์

ลงชื่อ.....

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิราภรณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณจราจรที่เข้า-ออกโครงการในวันทำงาน ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นมีค่า 71 PCU/ชม. และ 142 PCU/ชม. และในวันหยุดช่วงเวลา เร่งด่วนเช้าและเย็นคาดว่าจะมีค่า 124 PCU/ชม. และ 136 PCU/ชม. ซึ่งจะทำให้ ปริมาณจราจรบนถนนสุวรรณศรเพิ่มขึ้น แต่ความคล่องตัวของสภาพการจราจร ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากในปัจจุบันที่อยู่ในระดับ ต่ำมาก - ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นและยานพาหนะที่เลี้ยว เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะก่อให้เกิดการชกอตัว ของรถที่สูญจมน้ำทิศทางเดียวกันบนถนน สุวรรณศร และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิด อุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 311 คัน (ที่จอด รถยนต์ทั่วไป 299 คัน ที่จอดรถยนต์ผู้พิการฯ 8 คัน และที่จอดรถบริการ 4 คัน) นอกจากนี้มีที่ จอดรถจักรยานยนต์ 73 คัน ดังรูปที่ 12 และ รูปที่ 13 แผนผังระบบจราจรภายในโครงการ - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการและ ป้ายแนะนำการใช้เส้นทางอย่างเหมาะสมและ ชัดเจน ระบุเส้นทางรถวิ่ง และทางเข้า-ออก เพื่อลด ความสับสนของผู้ขับขี่ และเพื่อความปลอดภัย - ติดตั้งป้ายชื่อโครงการและป้ายคุณครรษฐ์แสดงทางเข้า- ออกเพื่อเป็นจุดสังเกตแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดย ติดตั้งบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการในตำแหน่งที่ เห็นได้ชัดเจน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - จัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกในการนำรถ เข้า-ออกบริเวณลานจอดรถยนต์ - ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถและทางเข้า- ออกเพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกโครงการได้ชัดเจน 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของ ป้าย/สัญลักษณ์จราจร <ul style="list-style-type: none"> - ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง 2) ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของผู้ จราจร <ul style="list-style-type: none"> - ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง 3) ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถ หรือมีสิ่งกีด ขวางบนผิวจราจร <ul style="list-style-type: none"> - ความถี่ : ทุกวัน

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....  ผู้ดูแล หกสูบ หกสูบ

(นายเฉลิม หกสูบ พานิชย์, นางสาวพรสุดา หกสูบ พานิชย์)


กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



31/80



เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 


(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การใช้ที่ดินในรัศมี 1 กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ว่าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ ชุมชน แหล่งน้ำ ถนน สถานศึกษา สถานพยาบาล และศาสนสถาน การขยายขนาดโครงการจากเดิมที่เป็นโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยค้างคืนจาก 51 เตียง เป็น 110 เตียง บนพื้นที่โครงการเดิม ไม่ทำให้การใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด	—	—
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจและสังคม			
1) สภาพเศรษฐกิจ	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ก่อให้เกิดผลดีด้านการจ้างงาน ในส่วนของพนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการ และก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่โดยเฉพาะการค้าขายในบริเวณโดยรอบโครงการ	---	—

เมษายน 2565 ลงชื่อ  , นายนิล พานิชย์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน สปีทโอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์อุด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภัฏ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) สภาพสังคม	- จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน รัศมี 1 กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ พบร่วมส่วนความกังวลด้านคุณภาพอากาศ เสียง การคมนาคม การใช้น้ำ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจัดการขยะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทศนิยภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดมีความเห็นว่าร่าง มาตรการฯ ของโครงการเพียงพอที่จะลดผลกระทบและลดข้อห่วงกังวลได้ ด้วยการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม คาดว่าผลกระทบต่อสภาพสังคม จากการดำเนินการของโครงการจะอยู่ในระดับ ต่ำ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นที่ชุมชนมีข้อห่วง กังวลอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจาก ภายนอกโดยจัดทำเป็นกล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อ ร้องเรียน พร้อมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์และชื่อ ผู้ประสานงานโครงการบริเวณเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ที่ชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาล ซึ่งเห็นได้ชัดเจน - ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน โครงการ ให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันทีตาม ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 14 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และใน กรณีที่ไม่สามารถลงกันได้ให้ใช้ คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจาก โครงการเจ้าหน้าที่ร่วมกัน	- ตรวจสอบกล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 - ความถี่ : ทุก 1 เดือน

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข			
1) การบริการด้านสาธารณสุข	- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล และเพิ่มจำนวนเดียง ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะก่อให้เกิดผลดีต่อการสาธารณสุขของพื้นที่	---	---
2) การสาธารณสุขและสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการทางเดินหายใจจากผู้คนและօiseiy จากภัยพยาหนะภัยในโครงการ ก่อให้เกิดมลพิษ - ความรำคาญและรบกวนชุมชนข้างเคียง รวมทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรภัยในโครงการจากการเสียงของyanพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ - โรคอุจจาระร่วงจากน้ำเสีย และการจัดการขยะภายในโครงการที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์/อยู่อาศัยของเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ (หน้า 6/80 และหน้า 7/80) อย่างเคร่งครัด - โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง (หน้า 8/80) อย่างเคร่งครัด - โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (หน้า 13/80 ถึงหน้า 17/80) และการจัดการขยะ (หน้า 19/80 ถึงหน้า 25/80) อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> --- --- ---

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม็นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - โรคไข้เลือดออกจากการมีน้ำขังภายในโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำ (หน้า 17/80 และ 18/80) อย่างเคร่งครัด - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ค่าว่า ปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขัง เพื่อป้องกันยุงม้าวไป - ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำดื่มน้ำและน้ำใช้หืนนิท - ทำความสะอาดท่อระบายน้ำฝนไม่ให้มีน้ำขัง 	—
	<ul style="list-style-type: none"> - การระบาดของโรคติดเชื้อจากการจัดการขยะ ติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสาธารณสุข - อุบัติเหตุจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการขยะติดเชื้อต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 	—
	<ul style="list-style-type: none"> - ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และความวิตกกังวลและความเครียดจากความเสียหายของทรัพย์สินเมื่อเกิดอัคคีภัย - ความไม่ปลอดภัย และความวิตกกังวลและความเครียดจากมีจลาจลที่แหงดัวเข้ามาในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเคมนาคม (หน้า 31/80) อย่างเคร่งครัด - โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย (หน้า 38/80 ถึงหน้า 40/80) อย่างเคร่งครัด - โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย (หน้า 41/80) อย่างเคร่งครัด 	—
			—

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....


(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- โรคโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่อุบัติใหม่ แพร่กระจายผ่านทางละอองของเหลว (droplet) ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มียาปฎิชีวนะตัวไหนสามารถรักษาให้หายได้โดยตรง และหากมีอาการรุนแรงมากอาจทำให้อ้วนวยภัยในลัมเหลา ก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้าอาคาร หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที - ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย - จัดให้มีจุดวางแมลกอไซด์ หรือเจลล้างมือในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออกอาคาร - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และกำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ รับประทานอาหารจานเดียวหรือแยกสำรับอาหาร แผนการนั่งรับประทานรวมกันเป็นกลุ่ม ▪ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า ▪ ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 	—

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....


(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเงินราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ หม่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำออย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% ▪ ยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 - 2 ม. ▪ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อยืนในพื้นที่สาธารณะ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ▪ ประเมินความต้องการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อย เช่น กลอนประตู ก็อกน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู ที่เปิด-ปิดประตูรถ ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว ▪ งดจับตา จมูก ปาก ขณะยังไม่ได้ล้างมือ ▪ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย <p>- จัดให้มีคนเข้ามาทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดภัยทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นระยะๆ ในแต่ละวัน</p> <p>- ถ้ามีผู้ที่มีอาการมีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ให้แยกผู้มีอาการและนำไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ชัก paran ให้ตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง และไม่เบิดเบือนข้อมูลใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค</p>	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....


(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน สปีทโอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....


(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด



37/80

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง คำแนะนำการ เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลรองรับโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
4.3 การป้องกันและรับอัคคีภัย	โครงการประกบด้วย (1) อาคารโรงพยาบาลที่เป็น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคาร สาธารณณะ (2) อาคารพักแพทย์และพยาบาลขั้นเดียว และ (3) อาคารซักรีดชั้นเดียว ซึ่งต้องจัดให้มีระบบ ป้องกันและรับอัคคีภัยตามกฎหมายที่ระบุไว้ ที่ 33 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบป้องกันและรับอัคคีภัยภายใน อาคารโรงพยาบาล ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) ระบบน้ำดับเพลิง ประกบด้วย ระบบห่อเย็น ตู้สายน้ำดับเพลิง หัวกระฉายน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และ น้ำสำรองดับเพลิง (2) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงในม้วน ประกบด้วย แผงควบคุม ชุดกดแจ้งเหตุ อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงในม้วน เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน และโทรศัพท์แจ้งเหตุ (3) ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ประเภท ABC และชนิดก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ (4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (5) ป้ายบอกชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> 1) ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของ อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ Sensor ของ อุปกรณ์ตรวจจับ ป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ ระบบไฟฉุกเฉิน และประตูหนีไฟ ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/ อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต

เมษายน 2565 ลงชื่อ , ลงนาม.....



(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน สปีทโอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... ลงนาม.....



38/80

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์อุด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเน็ท จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลภูมิราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (6) บันไดหนีไฟจำนวน 3 บันได (7) ลิฟต์ดับเพลิงจำนวน 2 ตัว (8) โถงลิฟต์ดับเพลิง (9) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 100% พร้อม น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ชม. (11) พื้นที่หนีไฟทางอากาศ จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน อาคารพักแพทย์และพยาบาล และอาคารซักรีด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ประกอบด้วย ชุดกดแจ้งเหตุ อุปกรณ์ส่ง สัญญาณแจ้งเหตุและเครื่องตรวจจับควัน (2) ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ประเภท ABC และชนิดก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



นายณัล พานิชย์, นางสาวพรสุดา พานิชย์

(นายณัล พานิชย์, นางสาวพรสุดา พานิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)



39/80

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวน์มันน์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การป้องกันและระับอัคคีภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการจำนวน 2 จุด พื้นที่รวม 443 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่ จุดรวมพลต่อประชากรของโครงการ 0.28 ตร.ม./คน ($443/1,560$) ตั้งรูปที่ 15 และ รูปที่ 16 แผนผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลและ เส้นทางอพยพหนีไฟ ▪ จุดรวมพล A บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ พื้นที่ 200 ตร.ม. กำหนดให้เป็นจุดรวมพล สำหรับผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่ ▪ จุดรวมพล B บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศ เหนือ พื้นที่ 234 ตร.ม. กำหนดให้เป็น จุดรวมพลสำหรับผู้ป่วยใน พื้นที่วางเตียง ICU ผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่ - จัดให้มีแผนป้องกันและระับอัคคีภัย ที่กำหนด ผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ จัดให้มีการซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเป็น การภายในหรือร่วมกับหน่วยงานดับเพลิง ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเนลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)



กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม็นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 ความปลอดภัย	- โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีประชาชนเข้ามารับบริการด้านการรักษาพยาบาลจำนวนมาก ซึ่งอาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาภายในโรงพยาบาล และก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้มาใช้บริการและบุคลากรของโรงพยาบาล	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงต้อนรับ ทางเข้า-ออกอาคาร และโถงทางเดิน เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้าและออกโครงการ และภายใต้โครงการ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับผู้มาใช้บริการและบุคลากรของโครงการตลอด 24 ชม.	1) ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของระบบ CCTV - ความถี่ : ทุกวัน
4.5 สุนทรียภาพ	1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร	- สถาปัตยกรรมของโครงการ ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลสูง 5 ชั้น อาคารพักแพทย์และพยาบาลชั้นเดียว และอาคารซักรีดชั้นเดียว ซึ่งการขยายขนาดโครงการจากเดิมที่มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืน 51 เตียง เป็น 110 เตียง เป็นการเปลี่ยนการใช้พื้นที่ภายในอาคารโรงพยาบาล โดยไม่มีการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารไปจากในปัจจุบัน ซึ่งอาคารของโครงการจะมีความสูงโดดเด่นกว่าอาคารโดยรอบที่สูงเพียง 1-2 ชั้น และอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	- ทำสีผนังอาคารเป็นสีขาวและน้ำตาลเทา เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางสายตา - บำรุงรักษาผนังอาคารให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ - ตกแต่งสภาพภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการด้วยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้คลุมดินตามที่ได้ออกแบบ เพื่อลดความกระต้างของอาคาร

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

ผู้ดูแล

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ 1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และ ^{องค์ประกอบของอาคาร (ต่อ)}	- พื้นที่อ่อนไหวประเทศาสนสถานที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด ได้แก่ วัดใหม่ไหรทอง ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 990 ม. ซึ่งเมื่อมองจากพื้นที่อ่อนไหวเข้าสู่พื้นที่โครงการ พบร่องรอยไม่มีอยู่ภายในวัดใหม่ไหรทองบดบังด้านอาคารโรงพยาบาล ดังนั้นอาคารโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อพื้นที่อ่อนไหว		
2) ผลกระทบต่อทัศนียภาพของตำแหน่งห้องเก็บศพและการเคลื่อนย้ายศพ	- ตำแหน่งของห้องเก็บศพและเส้นทางการเคลื่อนย้ายศพไม่เหมาะสม อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพและสภาพจิตใจของผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล	- ห้องเก็บศพอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาล และเส้นทางในการเคลื่อนย้ายศพ นماยังห้องเก็บศพเป็นเส้นทางเฉพาะที่แยกออกจากเส้นทางสัญจรของผู้มาใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีที่จอดรถติดกับประตูทางออกอาคาร ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายศพจากห้องเก็บศพมายังที่จอดรถได้โดยสะดวก	—

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บางกอก เชน ออสปิเช็ล จำกัด (มหาชน)



42/80



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....




นสส. คงโพธิ์รอด

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวน์มิเน่น จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลรามาธิบดี อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ) 3) พื้นที่สีเขียว	- อาคาร ถนน ค.ส.ล. และลานคอนกรีตทำให้เกิด ความรู้สึกไม่ร่มรื่น	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นพื้นที่ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนได้ รวมพื้นที่สีเขียว 1,429 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 3.11 ตร.ม./คน (รูปที่ 17 และรูปที่ 18 แผนผังพื้นที่สีเขียว และรูปที่ 19 และรูปที่ 20 แผนผังพื้นที่เมียนตัน) - ดูแลและตัดแต่งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมต้นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพรวนดินและใส่ปุ๋ยบำรุงดิน หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกตายหรือเกิดความเสียหายให้ปลูกใหม่ทดแทน 	<p>1) ตรวจสอบการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นและไม้คลุมต้น</p> <p>▪ ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 
..... พญ. ภานุพานิชย์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ..... 
..... พญ. โพธิ์รอด

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลราชภัฏ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงแดด ทิศทางลม และ คลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรศัพท์	<p>- อาคารโรงพยาบาลจะก่อให้เกิดการบดบัง ทิศทางลมที่พัดเข้าสู่บ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น ทาง ทิศเหนือ แต่เนื่องจากอาคารตั้งกล่าวมีระยะห่าง จากอาคารโครงการ 60 ม. ทำให้มีพื้นที่เปิดโล่ง สำหรับให้ลมพัดผ่าน และเกิดการหมุนเวียนของ อากาศในพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งจากการสำรวจ ความคิดเห็นเมืองผู้ด้วยผลกระทบด้านการบด บังทิศทางลม ดังนั้นโครงการจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม</p>	--	--
1) การบดบังทิศทางลม	<p>- อาคารโรงพยาบาลจะก่อให้เกิดการบดบัง แสงแดดบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยช่วงเวลาที่ถูก บดบัง 1-2 ชม./วัน ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. อีกทั้งจากการสำรวจความคิดเห็นเมืองผู้ด้วยรับ ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด ดังนั้นโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด</p>	--	--
2) การบดบังแสงแดด	<p>- อาคารโรงพยาบาลจะก่อให้เกิดการบดบัง แสงแดดบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยช่วงเวลาที่ถูก บดบัง 1-2 ชม./วัน ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. อีกทั้งจากการสำรวจความคิดเห็นเมืองผู้ด้วยรับ ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด ดังนั้นโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด</p>	--	--

เมษายน 2565 ลงชื่อ .....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน สปีทโอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ..... .....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์อุด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดบังแสงแดด ทิศทางลม และ คลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ (ต่อ) 3) การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์	- ปัจจุบันระบบคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ได้เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบ ดิจิตอล ที่ไม่มีปัญหาเรื่องรับสัญญาณถึงแม้ว่า อยู่ในพื้นที่ที่มีตึกสูง หรือภูเขาบัง อีกทั้งจากการ สำรวจความคิดเห็นไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ดังนั้นโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบัง คลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์	---	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ต้องจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงดำเนินการ เสนอต่อ กองสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ดำเนินการจัดส่ง
1 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

..... พญฯ ทักษิณ

(นายเฉลิม ทากุพานิชย์, นางสาวพรสุดา ทากุพานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

..... พญ. เพื่อรอด

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวน์รอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ตัวนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบท่อน้ำประปา และก๊อกน้ำ - ถังเก็บน้ำใช้ได้ดิน และถังเก็บน้ำใช้ขั้นหลังค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - การรื้อซึมหรือแตกของห่อและก๊อกน้ำ - ความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการชำรุดของห่อและก๊อกน้ำใช้ - ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน - อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 	บริษัท บางกอก เช่น ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)
2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล					
1) คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด	<ul style="list-style-type: none"> - ถังปรับสภาพน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 - ถังพักน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 	<ul style="list-style-type: none"> - BOD - SS 	<ul style="list-style-type: none"> - Azide Modification Method - Glass Fiber Filter Disc Method 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน 	
2) คุณภาพน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ถังน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 - ถังน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 (รูปที่ 21 และรูปที่ 22 จุดตรวจคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งช่วงดำเนินการ) 	<ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - SS - TDS - Settleable solids - Oil & Grease - TKN - Sulfide - TCB 	<ul style="list-style-type: none"> - pH Meter - Azide Modification Method - Glass Fiber Filter Disc Method - Evaporation Method - Imhoff cone Method - Partition-gravimetric Method - Kjeldahl Method - Titration Method - MPN Method 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน 	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



นายณัฐพันธ์ พันิชย์, นางสาวพรสุดา พันธ์พันิชย์

(นายณัฐพันธ์ พันิชย์, นางสาวพรสุดา พันธ์พันิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษตรราชภูร อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3) การสูบกำจัดตະกอน	- ถังเก็บตະกอนหนัก (ถังเกราะ) และถังเก็บตະกอนของระบบบำบัด น้ำเสียชุดที่ 1 และชุดที่ 2	- การสูบตະกอน	- ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลເอกชน เข้ามาสูบตະกอนจากถังเก็บตະกอน หนัก (ถังเกราะ) และถังเก็บ ตະกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 จาก ถังตະกอนหนักทุก 3 เดือน และถังเก็บตະกอน (ถังเกราะ) ทุก 3 สัปดาห์ - 1 เดือน - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 จาก ถังตະกอนหนัก (ถังเกราะ) ทุก 5 ปี และถังเก็บตະกอนทุก 3 เดือน	บริษัท บางกอก เช่น อสปิทอล จำกัด (มหาชน)
4) การจัดเก็บสถิติและข้อมูล/ รายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2	- สถิติและข้อมูลผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกสถิติและข้อมูลผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน ตามแบบ ทส.1 - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงาน ดังกล่าว ภายในวันที่สิบห้าของเดือน ถัดไปโดยยื่นต่อเทศบาลตำบลบ้าน ใหม่หนองไทร	- ทุกวัน - ทุก 1 เดือน	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เช่น อสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม




47/80

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษตรราชภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำและบ่อพัก - เครื่องสูบน้ำในบ่อหันน้ำ 1 และ 2	- ปริมาณตากอนในท่อระบายน้ำ และบ่อพัก - ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก - ตรวจสอบประสิทธิภาพการ ทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วง ก่อนเข้าฤดูฝน - ทุก 1 เดือน ในช่วงฤดูฝน	บริษัท บางกอก เช่น อสปีทอล จำกัด (มหาชน)
4. การจัดการขยะ					
1) ความเพียงพอของห้องพักขยะ รวม	- ห้องพักขยะรวม	- ความเพียงพอในการรองรับขยะ ของห้องพักขยะรวม	- ตรวจสอบความเพียงพอในการ รองรับของห้องพักขยะย่อยสลาย และขยะแห้ง ห้องพักขยะรีไซเคิล ห้องพักขยะอันตราย และห้องพัก ขยะติดเชื้อ	- ทุก 1 เดือน	
2) การจัดการขยะติดเชื้อ	- ภายในอาคารโรงพยาบาล	ดำเนินตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำจัดขยะติดเชื้อ พ.ศ.2545 ดังนี้ - ลักษณะของภาชนะรองรับขยะ ติดเชื้อแต่ละประเภท	- ให้เก็บบรรจุขยะติดเชื้อในภาชนะ สำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ ดังนี้ 1) ขยะติดเชื้อประเภทวัสดุของ มีคม ให้เก็บบรรจุในกล่อง/ถังที่ ทำด้วยพลาสติกแข็งหรือโลหะ ทนทานต่อการแทงทะลุและการ กัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิด มิดชิด ป้องกันการรั่วไหลของเหลว	- ทุกวัน	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

 นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เช่น อสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

 (นางสาวสุวนันท์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)			<p>ภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขับขี่ย้ายไม่มีการสัมผัสด้วยตัวเอง</p> <p>2) ขยะติดเชื้ออื่นซึ่งมีไว้ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อที่มีความหนาแน่น ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่ร้าวซึม และไม่ดูดซึม</p> <p>- ภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “ขยะติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวใจโลโก้ไขว้คู่กับสัญลักษณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด”</p>		บริษัท บางกอก เชน ชอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ศ.๒๕๖๕ 月 2019 ท.พ. ก.๑๙๘

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ชอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ศ. 2019

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการจัดเก็บขยะติดเชื้อล่องสู่ ภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องระบุชื่อ “โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ” ไว้ที่ภาชนะบรรจุ ขยะติดเชื้อ - การเก็บขยะติดเชื้อ ต้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) ต้องเก็บขยะติดเชื้อตรงแหล่ง เกิดขยะติดเชื้อนั้น และต้องเก็บ ในภาชนะสำหรับบรรจุขยะติด เชื้อด้วยไม่ปนกับขยะอื่น และใน กรณีที่ไม่สามารถเก็บลงใน ภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ^{ได้โดยทันทีที่เกิดขยะติดเชื้อ} จะต้องเก็บขยะติดเชื้อนั้นลงใน ภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ^{โดยเร็วที่สุด} 2) ต้องบรรจุขยะติดเชื้อประเภท วัสดุของเม็ดไม่เกิน 3/4 ของ ความจุของภาชนะสำหรับบรรจุ ขยะติดเชื้อ แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกิน 2/3 ส่วนของความจุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน 	บริษัท บางกอก เชน อสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่.....

พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเนลิม ทanyaพานิชย์, นางสาวพรสุดา ทanyaพานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน อสปีทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์ยอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)			<p>ของภายนอกสำหรับระบุขยะติดเชื้อซึ่งไม่ใช่ประเภทวัสดุของมีค่า แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น</p> <p>3) การเก็บขยะติดเชื้อภายในห้องปฏิบัติการที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภายนอกบรรจุขยะติดเชื้อนั้นออกไปทันที ต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องสำหรับเป็นที่รวมภายนะที่ได้บรรจุขยะติดเชื้อ เพื่อรอดเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักร่วมขยะติดเชื้อแต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน</p> <p>4) จัดให้มีห้องพักขยะติดเชื้อที่ชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาล เพื่อรองรับการเก็บขนไปกำจัด และต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในห้องพักขยะติดเชื้อย่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</p>		บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพานิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น เวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)		- วิธีการเคลื่อนย้ายภาชนะรองรับ ขยะติดเชื้อจากส่วนบริการทาง การแพทย์มาอยู่ห้องพักขยะ ติดเชื้อ	- การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติด เชื้อไปเก็บกักในห้องพักขยะติดเชื้อ ^{เพื่อรอการเก็บขึ้นไปกำจัด ต้อง} ^{ดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังนี้} 1) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ และฝ่าหนาร ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการ แพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก ขยะติดเชื้อ ตามหลักสูตรและ ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิด ปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้น ยางหุ้มแข็งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกาย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับ ^{ขยะติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานต้องทำ} ความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจ สัมผัสด้วยติดเชื้อด้วยทันที	- ทุกวัน	บริษัท บางกอก เช่น อสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ศ.๒๕๖๕ 月 ๔๙/๑๗

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เช่น อสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... พ.ศ.๒๕๖๕ 月 ๔๙/๑๗

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลราชภัฏ อินเตอร์เนชันแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)			3) ต้องการทำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น 4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุ ขยะติดเชื้อ เว้นแต่ขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นเคลื่อนย้าย 5) กำหนดเส้นทางเคลื่อนย้าย ขยะติดเชื้อจากห้องทิ้งขยะ สกปรกผ่านลิฟต์ดับเพลิง-บริการไปยังห้องพักขยะติดเชื้อที่ขั้น 1 ที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปห้องพักขยะติดเชื้อ ห้ามaware หรือหยุดพัก 6) ต้องการทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ 7) กรณีที่มีขยะติดเชื้อตกหล่น หรือภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อแตก ระหว่างทาง ห้ามหยิบด้วยมือ เปลา ต้องใช้มีดหรือหยิบด้วย	บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)			<p>ถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลว ใช้กระดาษซับ แล้วเก็บขยะติด เชื้อหรือกระดาษน้ำในภาชนะ สำหรับบรรจุขยะติดเชื้อไปใหม่ แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถู ตามปกติ</p> <p>8) ต้องทำความสะอาดและฆ่า เชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามน้ำรถเข็นขยะติดเชื้อไป ใช้ในกิจการอื่น</p> <p>- ลักษณะของรถเข็นสำหรับ เคลื่อนย้ายภาชนะขยะติดเชื้อ^{มา} มากยังห้องพักขยะติดเชื้อ</p>	<p>- รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะ บรรจุขยะติดเชื้อต้องมีลักษณะ และเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>1) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ ง่าย ไม่มีแร่ดูดซึมน้ำจะเป็นแหล่ง หมักหมมของเชื้อโรค และสามารถ ทำความสะอาดด้วยน้ำได้</p>	<p>- ทุกวัน</p>

เมษายน 2565 ลงชื่อ

(นายเดэмิ หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน hosptial จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)			2) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันสัตว์และแมลง 3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นขยะติดเชื้อ ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น” 4) มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บขยะติดเชื้อที่ตกล่อนระหว่างการเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ บริเวณที่ขยะติดเชื้อตกหล่นตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ		บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ  นาย เนลิม hairyaphanichy



(นายเนลิม hairyaphanichy, นางสาวพรสุดา hairyaphanichy)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ 



(นางสาว拉ดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)	- ห้องพักขยะติดเชื้อ	- ลักษณะของห้องพักขยะติดเชื้อ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องขยะติดเชื้อที่ชั้น 1 ของอาคารโรงพยาบาลแยกจากพื้นที่อื่นๆ ในอาคาร โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) มีลักษณะไม่แพร์เชื้อ และอยู่ใกล้กับที่จอดรถขยะซึ่งสะดวกต่อการขนขยะติดเชื้อไปกำจัด 2) มีพื้นที่ 8.06 ตร.ม. ซึ่งเพียงพอที่จะเบิกกากบาทะบรรจุขยะติดเชื้อด้วยได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน 3) พื้นและผนังเรียบทำความสะอาดได้ง่าย 4) มีระบบน้ำทึบเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 6) มีประตูปิดมิดชิดเพื่อการป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป และประตูมีความกว้าง 1.90 ม. ซึ่งสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดตัวยุบๆ และซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 	- ทุกวัน	บริษัท บางกอก เช่น ยอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเนลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เช่น ยอสปิทอล จำกัด (มหาชน)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์ยอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวน์เวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การจัดการขยะติดเชื้อ (ต่อ)			7) มีข้อความ “ห้องพักขยะติดเชื้อ” ที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนไว้ที่หน้าห้อง 8) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ห้องพักขยะติดเชื้อ และมีร่างระบายน้ำจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 9) มีระบบปรับอากาศภายในห้องพักขยะติดเชื้อ		บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)
	- ห้องพักขยะติดเชื้อ	- ขยะติดเชื้อ	- จัดจางให้รถเก็บขยะของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์ สารบุรี เข้ามาจัดเก็บขยะติดเชื้อไปกำจัด	- 1 ครั้ง/สัปดาห์	
5. พลังงานและไฟฟ้า	- อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	
6. การคมนาคมขนส่ง	- ป้าย/สัญลักษณ์จราจร	- สภาพและความสมบูรณ์	- ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของป้าย/สัญลักษณ์จราจร	- ทุก 1 เดือน	
	- ผู้จราจร	- สภาพและความสมบูรณ์	- ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของป้าย/สัญลักษณ์จราจร	- ทุก 1 เดือน	
		- ไม่มีสิ่งกีดขวางบนผู้จราจร	- ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถหรือมีสิ่งกีดขวางบนผู้จราจร	- ทุกวัน	

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจ/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- บริเวณเคาน์เตอร์ประชาชนสัมพันธ์ ที่ชั้น 1	- ความเห็นและผลกระทบที่ได้รับ ¹ จากการดำเนินโครงการ	- รวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน จากช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อ ² ร้องเรียน (กล่องรับข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียน โทรศัพท์ และ ³ ผู้ประสานงานโครงการ) - กรณีมีเรื่องร้องเรียนให้ ดำเนินการตามขั้นตอนการรับ ⁴ เรื่องร้องเรียนและชดเชยเยียวยา	- ทุก 1 เดือน	บริษัท บางกอก เช่น อสปีทอล จำกัด (มหาชน)
8. การป้องกันและระวังอัคคีภัย	- ระบบ/อุปกรณ์ดับเพลิง และ ⁵ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้	- ความพร้อมและประสิทธิภาพของ ⁶ อุปกรณ์	- ตรวจสอบ ระบบ สา ฟ ฟ ล ะ ⁷ ความสามารถใช้งานของอุปกรณ์ ⁸ ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ ⁹ Sensor ของอุปกรณ์ตรวจสอบ ¹⁰ ป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟ ¹¹ ระบบไฟฉุกเฉิน และประตูหนีไฟ ¹²	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/ อายุการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต	
9. การรักษาความปลอดภัย	- ระบบ CCTV	- สภาพและความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพและความสามารถ ¹³ ใช้งานของระบบ CCTV	- ทุกวัน	
10. สุนทรียภาพ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- การเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นและ ¹⁴ ไม้คลุมดิน	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของไม้ ¹⁵ ยืนต้น และไม้คลุมดินอย่าง ¹⁶ สม่ำเสมอ หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูก ¹⁷ ไว้ตายให้ปลูกใหม่ทดแทน	- ทุก 1 เดือน	

หมายเหตุ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ต้องจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในช่วงดำเนินการ เสนอต่อ กองนโยบายและแผนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 1 ครั้ง/ปี
คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เช่น อสปีทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไบรอนเม้นท์ จำกัด





รูปที่ 1 : แผนผังระบบสุขาภิบาล (ส่วนที่ 1)


เมษายน 2565 ลงชื่อ นาย สมชาย ใจดี, พนักงานบริษัท

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

เมษายน 2565 ลงชื่อ

Part 2A

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 2 : แผนผังระบบสุขาภิบาล (ส่วนที่ 2)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... Paras Mommam, วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)




กรรมการผู้อำนวยการ

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... นาย ณัฐ

(นางสาวลดาธารัตน์ คงโพธิ์ยอด)




(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด



รูปเปล่นถังเก็บน้ำ ได้ดิน

FIRE WATER TANK
VOL.= 161.56 CU.M.
AREA = 46.16 SQ.M



รูปตัวด B

รูปที่ 3 : แบบขยายถังเก็บน้ำใช้ได้ดี

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... นาย ธรรม พานิช, นาย นพดล พานิช

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ



บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..

ANS QH

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด

61/80



รูปที่ 4 : แบบขยายถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... Farid Hamid,

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท บางกอก เชน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงที่อ...

(นางสาวกอบรัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 5 : แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 (ส่วนที่ 1)

เมษายน 2565 ลงชื่อ นายสมชาย ใจดี, นายนิรันดร์ ใจดี

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เอน แอสปีทออล จำกัด (มหาชน)

งบประมาณ 2565 ลงชื่อ..... 

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์อุด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้น ไทยเป็นไพร่อนเมืองที่ จำกัด





RP
Consultants

บริษัท เรียล ออฟฟิศ จำกัด(มหาชน)

Real Estate Planning Consultants Co.,Ltd.

เลขที่ 3887 ถนน พระราม 4 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10110

สถาปัตย์โภชนา

เจริญ สุขุมวิท ต. คล. 1701

จังหวัด เชียงใหม่ ต. คล. 2846

วิศวกรโครงสร้าง

สมน พันธุ์ชัย ต. คล. 4739

วิศวกรระบบเชื้อเพลิง

นฤมล ราชศิริ ต. คล. 203

วิศวกรเครื่องกล


ศุภณัฐ เมฆมนตน์ ต. คล. 1901

วิศวกรเชื้อเพลิง


นฤมล เมฆมนตน์ ต. คล. 2

นาย นพดล วงศ์สุวรรณ


WASTE WATER TREATMENT PLANT = 161.49 CU.M./DAY WITH GREASE TRAP VOL . = 16.08 CU.M./DAY




SECTION C




SECTION D



SECTION E



SECTION F



GREASE TRAP TANK

รูปที่ 6 : แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 (ส่วนที่ 2)



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพานิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน จำกัด(มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด





Consultants



รูปที่ 7 : แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2



เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

นายพงษ์ ล-ก-ก

นางสาวอรอนงค์ ล-ก-ก

(นายเฉลิม หายพานิชย์, นางสาวพรสุดา หายพานิชย์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท บางกอก เช็น ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....


นาย พงษ์ ล-ก-ก

(นางสาวดารารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด





เมษายน 2565 ลงชื่อ..... นายสมชาย ใจดี นักเรียน

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2565 ลงชื่อ..

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวนอนเม้นท์ จำกัด







แบบข้อสอบพกบย 1-5




รูปที่ ๘ ห้องพักชั้น ๑ , ๒



วัสดุ	เหล็ก 2" x 4" ทางสีน้ำเงิน
งาน	เหล็ก ทางสีน้ำเงิน
	ขนาดงาน 1.80 x 2.00 呎
ตัวแทน	ศรีพันธุ์บริการห้องพักห้องดูแล



รูปที่ ๑ ห้องพักชั้น ๒-๕



แบบบัญชีราย 1- คงเหลือสินค้าคงเหลือ

เมษายน 2565 ลงชื่อ กานต์ สมบูรณ์

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ยอสปีทอล จำกัด (มหาชน)


69/80

TEED

(นางสาวลดาธารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยอี็นไวนอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 12 : แผนผังระบบจราจรภายในโครงการ (ส่วนที่ 1)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....
นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์



(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เชน ยอสปีทอล จำกัด (มหาชน)


เมษายน 2565 ลงชื่อ.....
นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวน์มันน์ จำกัด



รูปที่ 13 : แผนผังระบบจราจรภายในโครงการ (ส่วนที่ 2)

เมษายน 2565 ลงชื่อ....., วันที่.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสดา หาญพาณิชย์)


เมษายน 2565 ลงชื่อ.

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด



การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

- ผู้ได้รับผลกระทบแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
 - 1) แจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
 - 2) ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าห้องประชุมพื้นที่ชั้น 1
 - 3) ทางไปรษณีย์ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ เลขที่ 885 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
 - 3) ทางโทรศัพท์ : หมายเลข 037-640000 ถึง 99



หมายเหตุ : * โครงการ หมายถึง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ

** คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
2) ผู้ร้องเรียน และ 3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 14 : แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาในช่วงดำเนินโครงการ

เมษายน 2565 ลงชื่อ..... *[Signature]* ลงวันที่ *[Date]* เมษายน 2565 ลงชื่อ..... *[Signature]* ลงวันที่ *[Date]*

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์ , นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ


บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยอีนไวรอนเม้นท์ จำกัด






รูปที่ 15 : แผนผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางอพยพหนีไฟ (ส่วนที่ 1)

เมษายน 2565 ลงชื่อ 
นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บางกอก เชน ออสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ 
(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยอีนไவอนเม้นท์ จำกัด





รูปที่ 16 : แผนผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางอพยพหนีไฟ (ส่วนที่ 2)

เมษายน 2565 ลงชื่อ พันธุ์ พัฒนา, นางสาว ภานุมาศ

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)




เมษายน 2565 ลงชื่อ

(นางสาวลดาธาร์ตัน คงโพธิ์อุด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด





รูปที่ 17 : แผนผังพื้นที่สีเขียว (ส่วนที่ 1)

เมษายน 2565 ลงชื่อ นายพัฒนา วงศ์สกุล, นักศึกษา

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์ , นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)




กรรมการผู้มีอำนาจ

เมษายน 2565 ลงชื่อ.

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์อรุณ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด





รูปที่ 18 : แผนผังพื้นที่สีเขียว (ส่วนที่ 2)


เมษายน 2565 ลงชื่อ นาย ณัฐพงษ์ พัฒนา, ผู้ดูแล หมายเลข ๑๕

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

เมษายน 2565 ลงชื่อ..

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนเม้นท์ จำกัด

TETO



รูปที่ 19 : แผนผังพื้นที่ไม้อีนตัน (ส่วนที่ 1)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)




กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท บางกอก เชน อสปิทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



Part 24
(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์ยอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยอีนไพรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 20 : แผนผังพื้นที่ไม้เมียนตัน (ส่วนที่ 2)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท บางกอก เชน ยอสปีทอล จำกัด (มหาชน)




เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยอีนเวอรอนเม้นท์ จำกัด





รูปที่ 21 : จุดตรวจดูคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งช่วงดำเนินการ (ส่วนที่ 1)


เมษายน 2565 ลงชื่อ.

R. J. Morris *1920-1921* *Quebec*

(นายเฉลิม หาญพาณิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท บางกอก เชน ออสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนมันท์ จำกัด



รูปที่ 22 : จุดตรวจคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งช่วงดำเนินการ (ส่วนที่ 2)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม หาญพานิชย์, นางสาวพรสุดา หาญพานิชย์)



กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท บางกอก เช่น ซอสปีทอล จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2565 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวน์เม้นท์ จำกัด