

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารชุด กลมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลกลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ของบริษัท กลมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行การแทน
บริษัท กลมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเรือง)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์ฟิล์ม



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด จำนวน 93 ห้องชุด ประกอบด้วย อาคารห้องชุด จำนวน 2 อาคาร และอาคารสรรવายาน้ำ จำนวน 2 สร้าง โดยอาคารมีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมกัน 14,303.49 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 628 เลขที่ดิน 1 บ้านจุบันเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ได้ดำเนินการรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ขนาดนี้อยู่ระหว่างการออกเอกสารสิทธิ์เป็นพื้นที่ของโครงการ คือ ร.ว. 9 เลขที่ 489 (3287) จะออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 20277 มีขนาดเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 14.30 ตารางวา หรือคิดเป็น 5,657.20 ตารางเมตร โดยที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนท์เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดดังไปนี้</p> <p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาและระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行แทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนท์เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
อาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
อาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะคุณในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่ดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>			

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行การแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
อาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในการนี้ที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบูดิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สาธารณะมีบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบูดิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเติม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วัล จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโครงการเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ในการก่อสร้างมีการขุดดินสะสม เพื่อปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง และซึ่งได้ดินของอาคาร ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วยน้ำ ทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างอย่างไรก็ตาม โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ให้มากที่สุด ดังนั้น ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศจึงอยู่ในระดับต่ำ	(1) กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น (2) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรการเท่านั้น	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากรหบ�行การแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ นิยูมแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน และการเกิด ดินถล่ม	<p>1. ทรัพยากรดิน</p> <p>เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ในช่วงก่อสร้างจะมีการขุดดินตามดิน เพื่อปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ดินของอาคาร ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย และป้อหอน wen โดยมีพื้นที่ขุดดิน 2,252.05 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดทั้งหมด 5,474 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ การขุดดินของโครงการ พื้นที่มีระดับลึกสูงสุด 5.25 เมตร และพื้นที่ถมดิน 1,923.91 ตารางเมตร ปริมาตรดินถม 20,717.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ การถมดินของโครงการมีระดับสูงสุด 8.84 เมตร โดยโครงการต้องซื้อดินมาถมเพิ่ม 15,243 ลูกบาศก์เมตร โดยจะซื้อดินมาจากบริษัทขายดินของเอกชนในจังหวัดภูเก็ตที่ขึ้นทะเบียน โครงการจะมีขอบหมายให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการขันย้ายดิน โดยต้องมีการควบคุมการทิ้งกองที่ดินให้อยู่ในความเป็นระเบียบ สะอาด และไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ที่ดินแปลงข้างเคียง หากเกิดความเสียหายใดๆ ทางผู้รับเหมา ก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งหมด</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงการจะวางแผนการขุดดินเป็นขั้นตอนและทำฐานรากเป็นแต่ละพื้นที่ไป ทั้งนี้จะมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างอาคาร ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>(1) โครงการจัดให้มีการตอกเข็มพีล (sheet pile) และคั้ยันเหล็ก (steel bracing) ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p>(2) ควบคุมการปรับพื้นที่ให้อยู่ภายใต้พื้นที่โครงการเท่านั้น</p> <p>(3) จัดให้มีกำแพงกันดินที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมภายใต้โครงการ ขนาดความสูงของกำแพงกันดิน 3.00 - 9.60 เมตร เพื่อป้องกันดินพัง</p> <p>(4) โครงการจัดให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราว ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.20 - 0.50 เมตร เพื่อรับรองน้ำ เข้าสู่บ่อตักตะกอน/บ่อหอน wen จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 247 ลูกบาศก์เมตร สำหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษชัยภัย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนภาระประจำที่ต่อไป</p> <p>(5) โครงการจะมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารในโครงการ โดยจะมีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างเท่านั้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่ - ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันทีหลังการก่อสร้างแล้ว เสร็จ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวสุภาพรัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด ดินถล่ม (ต่อ)	<p>2 การเกิดดินถล่ม</p> <p>พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ในช่วงก่อสร้าง จะมีการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานราก และสาธารณูปโภค ซึ่งจะก่อให้พื้นที่ที่จะดำเนินโครงการห่อนั้น พื้นที่บางส่วนเกิดยังคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด และจากแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในระดับต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต พบว่า บริเวณที่ตั้งโครงการบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม และบางส่วนตั้งอยู่ในพื้นที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 3 เมื่อมีปริมาณน้ำฝน 300 มิลลิเมตร ต่อวัน หน้าดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญดูแล และควบคุมการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ดังนั้น ผลกระทบต่อการเกิดดินถล่มจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> (6) เร่งดำเนินการปลูกหญ้าคลุมดินทันทีที่การปรับพื้นที่แล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดิน (7) ผู้รับเหมาได้วางแผนให้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำในช่วงแรกๆ ของแผนการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อเป็นการควบคุมและรองรับน้ำฝน (8) ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากอาคารและภูดินถังเก็บน้ำจะมีการถมกลับในพื้นที่โครงการและใช้ประโยชน์เพื่อทำเป็นสวนหย่อมภายในโครงการ (9) ก่อนเริ่มงานขุดดินจะทำการขุดหรือเคลื่อนย้ายทันที ก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน (10) จัดเตรียมป้าย หรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ติดต่อเวลาทำงาน (11) ให้ทำการปรับพื้นที่เฉพาะช่วงเวลากลางวันของวันธรรมชาติ (เวลา 8.30 น.-17.30 น.) และในช่วงที่ดูดฝุ่นจากการปรับพื้นที่ และการขยับดินในช่วงที่ฝนตกหนัก (12) ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา (มยพ.1917-62) และมาตรฐานการถมดินและการบันดอต (มยพ.1918-62) (13) โครงการจะก้าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะให้บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 	

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว และการเกิด สึนามิ	<p>1) สภาพธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่แห้งแล้งในตอน : มัสโค้วส์-โนโวทาร์ ภูมิภาค เมืองทราย เนื่องมาสมอถึงเนื้อ ดิน อายุ 100 + 6 ล้านปี อยู่ในยุคครีเทเชียส</p> <p>จากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวใน จังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ในระดับ V เกือบทุกคน รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น หลาย ๆ คนตื่นตระหนก ถัวยวาม ตกแต่ง หน้าต่างพัง ลิ้งของที่ดังไม่มั่นคงล้มคว่ำ นาฬิกาที่ใช้ ถูกตุ้มอาจหักดิบเดิน (กรมทรัพยากรธรณี, 2555)</p> <p>และโครงการอยู่นอกเขตรอยเลื่อนเคลื่อนมะลุย ซึ่งเป็นรอย เลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ ๔ และพังงา โดยทั่งจากพื้นที่โครงการเป็นระยะทางประมาณ 22.50 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตำแหน่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 12.50 กิโลเมตร</p>	<p>(1) จัดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไว้ภายในโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการก็ สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการ ชุมนุม</p> <p>(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดธรณี พิบัติภัย ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในการอพยพออกจากอาคาร ได้ทันท่วงที</p> <p>(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณี พิบัติภัยแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้าง</p> <p>(4) จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่าย ต่างๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการ ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของ โครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผน ในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารอันออกตัวอาคาร เช่นเดียวกับ แผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง</p>	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนมเนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ระบบที่ดิน/ทรัพยากร เกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ)	2) การเกิดสึนามิ เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลถึงแนวเขตที่ติดกับภูเขา สูงประมาณ 800 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 21-37 เมตร พื้นที่โครงการไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดคลื่นสึนามิแต่อย่างใด เมื่อเกิดคลื่นสึนามิหรือแจ้งเตือนภัยจะรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมหรือคลื่น VHF เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนซึ่งพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 จุด คือ หาดกมลา (บริเวณสถานีตำรวจนครบาล กมลา) มีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.2 กิโลเมตร ดังนั้นผลกระทบจากการเกิดสึนามิต่อพื้นที่โครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	(5) ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภากาชาดไทยรับรอง (6) ออกแบบอาคารเพื่อรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง กําหนดการรับน้ำหนัก ความด้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รับรับอาคารใน การด้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 (7) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ เครื่องครัด	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行การแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวสุวารัตน์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการท้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และ คุณภาพอากาศ	<p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากการพุ่งกระจาดของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง และบางส่วนเกิดจากการพิษจากยาฆาตแมลงที่ขึ้นส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร บริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)</p> <p>1.1 ประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการคำนวณ กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองพุ่งกระจาดในพื้นที่ประมาณ 0.0286 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)</p> <p>1.2 การประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) จากการคำนวณ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองพุ่งกระจาดในพื้นที่ประมาณ 0.01975 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)</p>	<p>(1) จัดให้มีรั้วทึบกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ผ้าใบก่อสร้าง (mesh sheet) ในการคลุมด้านอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุถูกก่อสร้างตกลงมา รวมถึงป้องกันการกระจาดของฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา</p> <p>(2) กำหนดให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดีซิต มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นพุ่งกระจาด</p> <p>(3) จัดทำปล่องสำหรับทึบวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง</p> <p>(4) ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณถนนที่รถบรรทุกแล่นผ่าน เพื่อลดการพุ่งกระจาดของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง</p> <p>(5) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น จัดให้ล้างล้อเพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมดโดยการฉีดล้างล้อด้วยสายยางฉีดน้ำ บริเวณตำแหน่งจุดล้างล้อรถ</p>	<p>- สอบตามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจาก การก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด ทุกวันที่มีการทำการราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบ ก้าว ก้าว ศ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>2) ผลกระทบจากงานพาหะและการทำงานของเครื่องจักรกล การทำงานของเครื่องจักร และยานพาหะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุทำให้เกิดการระบายมลสารทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทั้งนี้ การพิจารณาระดับของผลกระทบ ประเมินได้จากการเข้มข้นและปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลจาก U.S.EPA.</p> <p>(1) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.01900442 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)</p> <p>(2) ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) จากการคำนวณท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.5000279 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)</p>	<p>(6) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น</p> <p>(7) ใช้รถแทรกเตอร์ที่อยู่ในสภาพดี ทำการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณควันไอก๊าซน้อยที่สุด เพื่อลดเสียง ความสั่นสะเทือนและเพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>(8) ใช้ผ้าใบทึบปิดคลุมรถบรรทุกดิน รวมทั้งให้ทำการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาด รายที่ตกลงบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์ฝนตกหนักต้องทำความสะอาดโดยทันที</p> <p>(9) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระเบื้องที่ขึ้นส่งวัสดุก่อสร้างให้มีชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก</p>	

เดือน ตุลาคม 2565


นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้จัดการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565


นางสาวจุฬารัตน์ บุญญาภิวัฒน์

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สถาปัตยกรรม อาคาร อุตุนิยมวิทยา และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	จากการคำนวณพบว่า ความเข้มข้นของมลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้างและจากเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ เครื่องจักรตั้งกล่าวเมื่อใช้ปฏิบัติงานจะจำกัดเฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น เกิดเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างจะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง สามารถถ่ายเทอากาศอย่างสะดวก และการทำงานของเครื่องจักรกลไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมดดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับต่ำ	(10) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้บนสডูเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)” พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้ง (11) ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษสิ่งของพื้นที่ก่อสร้าง (12) หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่ออาคารชั้นเดียว หรือพื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วยผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล กมลา)	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ นฤมลภา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมเนท จำกัด ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จะเริ่มก่อสร้างหลังจากโครงการอาคารชุดกมลา คอนโดมิเนียมก่อสร้างแล้วเสร็จ และโครงการโรงแรม กมลา โอเทล จะเริ่มก่อสร้างเมื่อโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ใกล้จะแล้วเสร็จอีก 6 เดือน ดังนั้น จะเกิดผลกระทบในระยะก่อสร้างร่วมกัน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง และโครงการโรงแรม กมลา โอเทล สำหรับผลกระทบคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นกรณีมีการก่อสร้างในช่วงเวลาเดียวกันต่อพื้นที่โดยรอบในระยะก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง และบางส่วนเกิดจากมลพิษจากยานพาหนะที่ขึ้นส่งสัตอุปกรณ์ของทั้ง 2 โครงการ ดังนั้น จึงทำการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศร่วมกันทั้ง 2 โครงการ</p> <p>จากการคำนวณ ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 0.0439 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)</p> <p>จากการคำนวณ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 0.0205101 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)</p> <p>และการคำนวณ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 0.5001659 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร. ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการท้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สถาปัตยกรรม อาคาร อุตุนิยมวิทยา และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>3) การประเมินผลกระทบของผู้คนและองค์กรที่เกิดจากการก่อสร้าง</p> <p>การประเมินผลกระทบของผู้คนและองค์กรที่เกิดจากการก่อสร้าง อ้างอิงจากแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการลดผลกระทบของผู้คนและองค์กรที่เกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กนย, 2560) โดยจำแนกประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผู้คนและองค์กร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (Demolition) 2. การปรับเตรียมพื้นที่ (Earthworks) 3. การก่อสร้าง (Construction) 4. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout) <p>ทั้งนี้ภายในการไม่มีการรื้อถอนอาคาร แต่อย่างใด</p>	<p><u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u></p> <p>1. ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เนื่องหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และรหัสบกมาตราการควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยดิตไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p><u>มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</u></p> <p>1. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึก ดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือ ตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p> <p>2. จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุ และเวลา</p> <p><u>มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>1. ติดตั้งระบบตรวจและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทํางานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลง</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนกอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>การจำแนกผลกระทบที่อาจเกิดปัญหาจากฝุ่นละออง แบ่งออกได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การรบกวนและความรำคาญที่เกิดจากการตากสะสมของฝุ่นละออง (Dust Soiling) 2. ความเสี่ยงต่อสุขภาพเนื่องจากการหายใจฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) (Human Health Impacts) 3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศ (Ecological Impacts) <p>จากการประเมินผลกระทบฝุ่นละอองจากการก่อสร้างของโครงการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร (กมภาพันธ์ 2560) พบว่าระดับความเสี่ยงของฝุ่นละอองต่อการอ่อนไหวของพื้นที่โดยรอบ คือผลกระทบการตากสะสมฝุ่นและผลกระทบต่อสุขภาพจากการก่อสร้างอยู่ในระดับสูงและจากการปรับเตรียมพื้นที่ และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง อยู่ในระดับปานกลาง และผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการปรับเตรียมพื้นที่ การก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p><u>มาตรการด้านการเดรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ภายในโครงการ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบใหม่ดีซิด 2. ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด หากมีผงซีเมนต์มากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปิดล้อม 3. การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องจัดท่าในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้าง อีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 4. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณน้ำที่หลั่งน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 5. จัดให้มีรถบรรทุกมารับกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดเป็นประจำ <p><u>มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างทิ้งทรายเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง 2. ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน 	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เอ็นไพรอนเมนท์เซอร์วิส จำกัด
MARKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เอ็นไพรอนเมนท์เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>3. ใช้เครื่องจักร ได้แก่ เครื่องตัด/ดัดเหล็กที่ใช้ระบบไฟฟ้าแทนเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง</p> <p>4. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>5. ควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กันหลายคันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง</p> <p>6. มีการกำหนดขั้นเรื่องเวลาการขนย้ายเศษวัสดุ โดยจะให้มีการขนย้ายในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบางเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ</p> <p>7. จัดให้มีรถรับส่งคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u></p> <p>1. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>2. จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการฉีดพรมบดบังพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น</p> <p>3. เลือกใช้รถขนส่งปูนผสมสำเร็จ แทนการผสมปูนในที่</p> <p>4. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดวัสดุที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษวัสดุหล่นต้องทำความสะอาดโดยทันที</p> <p><u>มาตรการด้านการจัดการขยะเสีย</u></p> <p>1. กำชับผู้รับเหมามิให้เผาถ่านภายในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมรณรงค์และติดป้าย “ห้ามจุดไฟห้ามเผาบุบฝอยวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง”</p>	

เดือน ตุลาคม 2565



(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจการทำรายงาน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565



(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไวนิมอล เมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สถาปัตยกรรม ฯ อุตุนิยมวิทยา และ คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p><u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u></p> <p>1. เปิดพื้นที่ชุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติตามบนพื้นที่นั้น</p> <p><u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u></p> <p>1. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน</p> <p>2. การเก็บกองทรัพยาในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ</p> <p>3. การนำปูนซีเมนต์ลงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีดีดิด</p> <p>4. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผสมปริมาณน้อยจากถุง หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงใหม่ติดกัน</p> <p>5. คลุมด้วยอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และรอบอาคาร</p> <p><u>มาตรการเฉพาะด้านการขันดิน</u></p> <p>1. ขันส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขันส่งนอกเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขันส่งในเวลาคืนต้องไม่เกินเวลา 20.00 น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี</p> <p>2. ล้างล้อรถบรรทุกๆ ครั้งที่นำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>3. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เต็มเม็ดเต็มตัว</p> <p>4. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขันส่งในหน้าฝน หรือกรณีที่ถนนแห้ง</p> <p>5. บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดินทรายหรือฝุ่นตกค้างจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้อำนวยการ
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	<p>1) เสียง การก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด (วัดจากระยะห่างจากแนวเส้นของอาคารโครงการที่ใกล้ที่สุดกับแนวอาคารข้างเคียง) คือ บ้านพักพนักงาน ภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางด้านทิศใต้ โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 146.67 เมตร สำหรับทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ดิดกับที่ดินบุคคลอื่น (ดันไม้และวัวพืชปักถุก) ซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัย จึงไม่ส่งผลกระทบในด้านนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การประเมินเสียงที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคาร (1) กรณีไม่มีกำหนดเสียงเฉลี่ย การประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการ พบว่า เสียงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อบ้านพักพนักงาน ภูเก็ตแฟนตาซี ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีค่าระดับเสียงในช่วง 46.29-60.29 dB(A) เมื่อนำไปเปรียบเทียบ กับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พบว่า เสียงที่เกิดจากการก่อสร้างอยู่ในระดับที่ไม่เกิน มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 	<p>1) เสียง</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีรั้วเมทัลชีท โดยรอบเขตที่ดินโครงการ ความสูงประมาณ 2.40 เมตร ด้านทิศใต้ (2) โครงการจะจัดให้มีกำแพงกันเสียงชั้นราวนิด เคลื่อนย้ายได้เป็นเมทัลชีท โดยรอบอาคารโดยปิดตลอดแนวแต่ละชั้น ความสูง 2.40 เมตร ด้านทิศใต้ (3) ให้ก่อสร้างทำเลพะในช่วงเวลา เวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะทำการเพียงเทคอนกรีตระบบฐานราก เท่านั้น และดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล กมลา สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤทธิ์จะหยุดดำเนินการการก่อสร้าง 	<p>1) เสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สบบตามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียงจากการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด และระดับเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุดจำนวน 1 จุด ทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行การแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>(2) <u>กรณีมีกำแพงกันเสียง</u></p> <p>1) ช่วงฐานรากอาคาร</p> <p>เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานฐานรากแบบเสาเข็มตอก จะส่งผลกระทบต่อบ้านพักผ่อนกางงาน ภูเก็ตเฟนไดซี ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีค่าระดับเสียง 46.29 dB(A) โครงการจะจัดให้มีรั้วเมทัลชีท โดยรอบเขตที่ดินโครงการทางด้านทิศใต้ ความสูงประมาณ 2.40 เมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 23 dB(A) และเมื่อนำไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน จะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตในช่วงก่อสร้างโครงการ โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ในวันที่ 4-7 มีนาคม 2564 มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 53.8 dB(A) ดังนั้น เสียงจากการก่อสร้างสูงสุด เท่ากับ 53.8 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) อよุ่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ สำหรับค่าระดับเสียงบนถนนสูงสุด เท่ากับ -3.8 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)</p>	<p>(4) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจียร หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน</p> <p>(5) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องให้มีการดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>(6) "ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องอย่างนั้นที่มีอัตราเร็วเกินไป"</p> <p>(7) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี</p> <p>(8) ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>(9) จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ด้วย ให้หันไปทางทิศเหนือ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>(10) "ไม่ทำกิจกรรมดังๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน"</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากที่ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>2) ช่วงโครงการ</p> <p>เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานโครงการสร้างจะส่งผลกระทบต่อบ้านพักพนักงาน ภูเก็ตแพนด้าซี ห้องด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีค่าระดับเสียงสูงสุด 56.3 dB(A) โครงการจะจัดให้มีกำแพงกันเสียงชั้นวางน้ำหนักเคลื่อนย้ายได้เป็น เมทัล เชิ๊ก 2.40 เมตร โดยรอบอาคารโดยปิดตลอดแนวแต่ละชั้น สามารถลด ระดับเสียงลงได้ 23 dB(A) และเมื่อนำไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในบ้าน จะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตในช่วงก่อสร้างโครงการ โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณ พื้นที่โครงการ ในวันที่ 4-7 มีนาคม 2564 มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) 53.8 dB(A) ซึ่งทำให้ระดับเสียงต่ำหน่วยรับเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียง โครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 53.9 dB(A) ซึ่งไม่เกิน ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงที่ ชุมชนยอมรับได้ สำหรับค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด เท่ากับ -3.7 dB(A) มีค่า ไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)</p>	<p>(11) กำหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่ เหมาะสม เช่น จัดให้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังทำงาน ในเวลากลางวัน</p> <p>(12) จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ ก่อให้เกิดเสียงดัง และจำกัดระยะเวลาทำงานที่สั้นผัสด้วย ระดับเสียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549</p> <p>(13) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า "หากพนักงานขับรถ เร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)"</p> <p>(14) ใช้รถแทรกเตอร์ที่อยู่ในสภาพดี ทำการบำรุงรักษา อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณควันไอเสียเกิดขึ้น น้อยที่สุด เพื่อลดเสียงความสั่นสะเทือนและเพื่อ ความปลอดภัยสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท กมลา ชีเนียร์ เอ็นไพรอนเมเนทอล เซอร์วิส จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>3) ช่วงงานตกแต่งภายในอาคาร</p> <p>เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานตกแต่งจะส่งผลกระทบต่อบ้านพักพนักงาน ภูเก็ต แฟนด้าชี ทางด้านกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่งานโครงสร้างและด้านการเสริมเรียบรองแล้ว กิจกรรมดังกล่าวจะอญญาณในอาคาร โดยอาคารของโครงการผังเป็นคอนกรีต หนา 4 นิ้ว ซึ่งถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านของวัสดุได้ประมาณ 40 dB(A) และเมื่อนำไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในบ้าน จะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตในช่วงก่อสร้างโครงการ โดยเสียงที่ตรวจดูเบรเวนพื้นที่โครงการ ในวันที่ 4-7 มีนาคม 2564 มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) 53.8 dB(A) ซึ่งทำให้ระดับเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุด เท่ากับ 53.8 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) อญญาณระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ สำหรับค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด เท่ากับ -3.8 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550))</p> <p>นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง และการก่อสร้างไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง รวมทั้งใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(15) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน</p> <p>(16) จัดให้มีวิศวกรอยู่ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด</p> <p>(17) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>(18) ในกรณีที่ห้อง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหา ทำการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา)</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行แทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฑารัตน์ บุญญามณี

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>เนื่องจากโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จะเริ่มก่อสร้างหลังจากโครงการอาคารชุดกมลา คอนโดยนิมก่อสร้างแล้วเสร็จ และโครงการโรงราม กมลา โโยเกล จะเริ่มก่อสร้างเมื่อโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ใกล้จะแล้วเสร็จอีก 6 เดือน ดังนั้น จะเกิดผลกระทบในระยะก่อสร้างร่วมกัน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง และโครงการโรงราม กมลา โโยเกล เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันกับโครงการโรงราม กมลา โโยเกล</p> <p>จากการประเมินผลกระทบทางด้านเสียงเมื่อแต่ละโครงการจัดให้มีมาตรการลดผลกระทบโดยมีรั้วกันเสียงแล้วพบว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พบว่า เสียงที่เกิดจากการก่อสร้างงานฐานราก งานขึ้นโครงสร้าง และงานตอกแต่งอยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน ระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง สำหรับเสียงรบกวนพบว่ามีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)</p>		

เดือน ตุลาคม 2565


(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญเรือง)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>2) ความสั่นสะเทือน</p> <p>กิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็ม การขันส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ดังๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแบบอยู่ๆ กับที่และเคลื่อนที่ ตามลำดับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการสั่นสะเทือนได้แก่ อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม เสาเข็ม คุณสมบัติของดินและชั้นดิน ระยะห่าง และคุณสมบัติของอาคาร</p> <p>จากการประเมินความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด (วัดจากระยะห่างจากแนวเสาของอาคารโครงการที่ใกล้ที่สุดกับแนวอาคารข้างเคียง) ด้านทิศใต้ คือ บ้านพักพนักงาน ภูเก็ตแฟนตาซี ทางด้านทิศใต้ จะได้รับแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดในขั้นตอนการตอกเสาเข็ม 0.63 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ ไม่เสียงต่อการทำลาย หรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร/วินาที คือ ไม่ถึงระดับที่เป็นอันตรายแม้แต่สิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ (Ancient Building) และเมื่อเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ ไม่เกินมาตรฐาน</p>	<p>2) ความสั่นสะเทือน</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการจะเจาะดินออกก่อนตอกเสาเข็ม ซึ่งจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวที่เกิดจากการแทรกที่ดินของเสาเข็ม จัดลำดับการตอกเสาเข็มโดยตอกเสาเข็มด้านใกล้อาคารข้างเคียง ก่อนไปหาด้านที่ไม่มีอาคาร ใช้หมอนรองเสาเข็มที่อ่อน เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน สำรวจและถ่ายภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนการดำเนินการก่อสร้างและระยะก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากมีข้อร้องเรียนว่าอาคารได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ โดยต้องแจ้งกำหนดการตอกเสาเข็ม ระบุวัน เวลาให้ชัดเจน รวมทั้งให้หมายเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้ 	<p>2) ความสั่นสะเทือน</p> <ul style="list-style-type: none"> สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุดจำนวน 1 จุด ทุกวันที่มีการทํารื้นราบทั้งรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้แทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เอ็นไพร์โภท จำกัด
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์โภท เมนทอล เชอร์วิส

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสันสะเทือน (ต่อ)	สำหรับกิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ก่อให้เกิดความสันสะเทือน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการทำฐานราก การขันส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่ ตามลำดับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการสั่นสะเทือนได้แก่ อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม เสาเข็ม คุณสมบัติของดินและชั้นดิน ระยะห่าง และคุณสมบัติของอาคาร โดยขั้นตอนทั้งหมดจะกระทำภายใต้การควบคุมของวิศวกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ดังนั้น ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจึงลดลงในระดับต่ำ	(6) จัดให้มีวิศวกรอยู่และอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยที่สุด (7) อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระทำการเวลากลางวันของวันธรรมชาติ และจัดทำการดังกล่าวในเวลากลางคืน (8) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสม กับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งมีการหล่อลินให้เครื่องจักรทำงานได้ดี (9) หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน ¹ (10) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร (11) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า "หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)" (12) หลีกเลี่ยงการขันส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน (13) จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น (14) โครงการจะมีการตรวจสอบอาคารข้างเคียงก่อนก่อสร้าง กรณีที่การก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าวจากความสั่นสะเทือน โครงการจัดให้มีการชดเชียเงียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และให้ความช่วยเหลือทันที	

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565



(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ	<p>น้ำใช้หลักของโครงการใช้น้ำซึ่งจากการบรรทุกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใช้ของโครงการในช่วงก่อสร้างประมาณ 17.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ได้ประมาณ 2 วัน ดังนั้นการใช้น้ำของโครงการในช่วงก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำได้ดินบกวนไป</p> <p>น้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง มีประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้เพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็นน้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวมีปริมาณไม่มากและจะปล่อยชั่วคราว ขณะน้ำเสียจากห้องส้วม จะบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไว้อากาศ จำนวน 1 ชุด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรายลงสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนภาระจ่ายน้ำด้านหน้าโครงการ และระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะโดยชั้นต่อไป</p> <p>น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (10.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือชั่วคราว ขณะน้ำที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต หรือน้ำที่ฉีดพรมพื้นและถนนหัวกระดาษเพื่อลดฝุ่นละออง เป็นต้น สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่เป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการชำระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะปล่อยให้หลอมลงดิน ดังนั้นการระบายน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการในช่วงก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำผิวดิน</p>	-	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำรายการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรื้า (ต่อ)	การระบายน้ำและบ้องกันน้ำทั่วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในกรณีที่เกิดฝนตกในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการออกสู่บริเวณข้างเคียง โครงการจะจัดให้มีรากระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรับรองน้ำเข้าสู่บ่อตัดตะกอน/บ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 247 ลูกบาศก์เมตร สำหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษมะกอก ระบายน้ำตามแนวถนนภาระจราจรด้านหน้าโครงการ และระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะโยชน์ต่อไป หลังจากนั้น โครงการจะทยอยสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมไว้สำหรับช่วงดำเนินการรวมทั้งการวางท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีการขุดลอกบ่อตัดตะกอน/บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรื้าผู้ดินบริเวณใกล้เคียงโครงการแต่อย่างใด		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการท่องเที่ยว
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ แก้วแก้ว
ผู้อำนวยการท่านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ	<p>เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตั้งอยู่ในเขตของค์การบริหารส่วนตำบลกมลา สภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ไม้พุ่ม/ป่าละเมะ พื้นที่ก่อสร้างพื้นที่บริการท่องเที่ยว และพื้นที่อยู่อาศัย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบก</p> <p>1) ทรัพยากรป่าไม้</p> <p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา จากการสำรวจพื้นที่ไม่พบพื้นที่โครงการพบพรรณไม้ในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ดันตะ ดันนนทรีป่า ดันพลับพลา ดันไพ ดันมะหาด และดันยางพารา ทั้งนี้ พรรณไม้ที่พบทั้งหมดไม่มีจัดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไม่จัดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์ อย่างยิ่ง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชป่า แบบท้ายอนุสัญญาไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แต่อย่างใด ซึ่งพรรณไม้ดังกล่าวที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายกว่าไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้</p>	-	-
2.1 นิเวศวิทยาทางบก			

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเรือง)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมเนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดิตตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางบก (ต่อ)	<p>2) ทรัพยากรสัตว์ป่า</p> <p>สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีน้อยมากเนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ได้แก่ กิ้งก่า จิ้งเหลนบ้าน กิ้งกือ ตะเข็บนก (Birds) ได้แก่ นกกระจิบ และแมลง (Insects) ได้แก่ มดดำ หรือมดหัวดาล มดแดง ตื๊ด aden แมลงปอบ้าน และผีเสื้อ สัตว์บกที่พบทั้งหมดไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด รวมทั้งไม่จัดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่า แนวท่ายอนุสัญญา ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ดังกล่าวที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์บก</p>	-	-

ເດືອນ ຕຸລາຄມ 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ สิพวิ่ง จำกัด

ເດືອນ ຕຸລາຄມ 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
ภูเก็ต อันไวนอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	<p>บริเวณพื้นที่โครงการมีคลองสาธารณะประโภชน์ (คลองเก็ตหนี) ทางด้านทิศใต้ของโครงการ มีความกว้าง 12.00 เมตร และลาร่างสาธารณะประโภชน์ (ลาร่างเก็ตหนี) ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ มีความกว้าง 10.00 เมตร จากการสำรวจภาพสนามเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สภาพปัจจุบัน ของคลองสาธารณะประโภชน์ และลาร่างสาธารณะประโภชน์ มีวัชพืชขึ้นปกคลุม และไม่มีน้ำไหลผ่านแต่อย่างใด การสำรวจ คลองสาธารณะประโภชน์ และลาร่างสาธารณะประโภชน์ ดังกล่าวจึงไม่พบสัตว์น้ำแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในระยะก่อสร้างจะ ชะลอการก่อสร้างช่วงทุ่นฟุน และนำบัดน้ำเสียจากส้วม คุนงานก่อสร้างด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดเกราะ-กรองให้อากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถบำบัดให้มีค่า BOD₅ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายน้ำสู่ท่อ ระบายน้ำตามแนวทางการระบายน้ำด้านหน้าโครงการ และ ระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะประโภชน์ต่อไป ดังนั้นจึงส่งผล ผลกระทบในระดับต่ำต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระยะ ก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะก่อสร้าง โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดเกราะ-กรองไว้ อากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง นำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายน้ำสู่ ท่อระบายน้ำตามแนวทางการระบายน้ำด้านหน้าโครงการ และระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะประโภชน์ต่อไป (2) จัดให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราว ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความสูง 0.20 - 0.50 เมตร เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่อุตสาหกรรม/บ่อหันงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 247 ลูกบาศก์เมตร สำหรับตักตะกอนติน กรวด ทราย และเศษชิ้ยหิน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนว ถนนสาธารณะจ่าย水流ด้านหน้าโครงการ และระบายน้ำออกสู่คลอง สาธารณะประโภชน์ต่อไป (3) จัดให้มีการขุดลอกบ่อตักตะกอน/บ่อหันงน้ำเป็นประจำ (4) จัดให้มีคันงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำ โสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูล มาสูบไปกำจัดต่อไป (5) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะก่อสร้างจะต้องให้รถสูบสิ่งปฏิกูล มาสูบสิ่งปฏิกูลออกจากถังบำบัดน้ำเสียให้หมด และปรับปรุงพื้นที่ให้ เรียบร้อย (6) ชะลอการก่อสร้างในช่วงที่ฝนตก (7) ห้ามไม่ให้คุนงานก่อสร้างจับสัตว์น้ำบริเวณหาดกมลา (8) โครงการจะไม่มีการรุกล้ำพื้นที่ทางน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ใดๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจดูคุณภาพน้ำคลอง สาธารณะประโภชน์ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการตาม ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) อย่างตาม ความในพรบ. ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ น้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้อำนวยการ
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาภิวัฒน์

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ผลกระทบคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	<p>ในช่วงการก่อสร้าง น้ำใช้ของโครงการจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานและน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง น้ำใช้ทั้งหมดผู้รับเหมา ก่อสร้างจะใช้น้ำซึ่งมาจากตู้น้ำเอกชน ซึ่งการใช้น้ำแต่ละประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) การใช้น้ำสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง จากการคำนวณ จะมีการใช้น้ำประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ำดื่มผู้รับเหมา ก่อสร้างจะจัดหน้าดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดหรือถังไว้ให้คนงาน การใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง กิจกรรมการใช้น้ำเพื่อการก่อสร้างของโครงการ คาดว่าจะมีอัตราการใช้น้ำประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น โครงการมีความต้องการใช้น้ำทั้งหมด ในช่วงก่อสร้างประมาณ 17.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน <p>2) การใช้น้ำสำหรับบ้านพักคนงาน ปริมาณน้ำใช้จากคนงานก่อสร้างรวม 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น ผลกระทบด้านการใช้น้ำในระยะก่อสร้างต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) รณรงค์ให้คนงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัด (2) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สำหรับพื้นที่ ก่อสร้าง และบ่อปูนซีเมนต์ชั่วคราว ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 บ่อ สำหรับบ้านพักคนงาน (3) จัดเตรียมระบบสำหรับล้างอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ใน ปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่าง เปลาประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วไหลของ น้ำประปาในเส้นท่อ ทุก เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบความสะอาดของ ถังสำรองน้ำใช้บุรีวนพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเตี้ย)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังเคราะห์และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<p>น้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการ มาจาก 2 ส่วน คือ</p> <p>1) น้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● น้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง <p>น้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง มีประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป มีประมาณ 5.085 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยชีมลงดิน และน้ำเสียจากห้องส้วม มีประมาณ 2.415 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไว้อากาศ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนภาระจ่ายลมด้านหน้าโครงการ และระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะโดยชั้นต่อไป</p> ● น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง <p>น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนหนึ่งจะรวมเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์และอึกล่วงหนึ่งจะระบายน้ำลงดิน สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนน้อยที่เป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการชำระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะปล่อยให้ชีมลงดิน</p> 	<p>(1) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขागามาลให้เพียงพอ จำนวน 10 ห้อง สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และจำนวน 15 ห้อง สำหรับบ้านพักคนงาน</p> <p>(2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไว้อากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3.00 ลูกบาศก์เมตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะโดยชั้นต่อไป สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 30 ลูกบาศก์เมตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป สำหรับบ้านพักคนงาน</p>	<p>- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วนเกราะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบกำจัด ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ สิพวิจิ จำกัด

ເດືອນ ຕຸລາຄມ 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บัญฯ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภานุกานต์ เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและถังปฏิกูล (ต่อ)	<p>2) น้ำเสียจากบ้านพักคนงาน สำหรับบ้านพักคนงานจะมีปริมาณน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างแบ่งเป็นน้ำเสียจากส้วม มีปริมาณ 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำเสียจากการอาบน้ำอัซกัลัง มีปริมาณ 27.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น ปริมาณน้ำเสียทั้งหมด 30.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ และปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(3) จัดให้มีคันงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำโสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เต็มจะต้องติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบไปกำจัดต่อไป</p> <p>(4) จัดให้มีคันงานคอยดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และกำชับให้คันงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อบังกันไม่ให้สิ่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</p> <p>(5) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะต้องให้รถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบสิ่งปฏิกูลออกจากถังบำบัดน้ำเสียให้หมด และปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย</p>	<p>- ตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง, ค่าบีโอดี, ปริมาณสารแขวนลอย, ค่าซัลไฟด์, ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด, ปริมาณตะกอนหนัก, น้ำมันและไขมัน และค่าทีเคอีน บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นท์ จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในกรณีที่เกิดฝนตกในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะล้างของดัก gon ดินภายในพื้นที่โครงการออกสู่บริเวณข้างเคียง โครงการจะจัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวหลังจากนั้น โครงการจะทยอยสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมไว้สำหรับช่วงดำเนินการ รวมทั้งการวางท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ดังนั้น ผลกระทบด้านการระบายน้ำในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราว ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.20 - 0.50 เมตร เพื่อรับระบายน้ำเข้าสู่บ่อดัก gon/b่อหน่วยน้ำจำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 247 ลูกบาศก์เมตร สำหรับดัก gon ดิน กรวด ทราย และเศษหิน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวทางระบายน้ำ จำกัดด้านหน้าโครงการ และระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะโดยชั้นต่อไป (2) โครงการจัดให้มีการขุดลอกบ่อดัก gon/b่อหน่วยน้ำ และท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ (3) จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษหิน หรือเศษวัสดุ ก่อสร้าง อุดดันหรือกีดขวางทางน้ำ ของน้ำ 	- ตรวจสอบว่ามีตະกอนดิน ให้ลงพื้นที่ข้างเคียงและให้ลงท่อระบายน้ำหรือไม่ ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แวง)

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้แทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญยักษ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	<p>จำนวนคนงานก่อสร้างโครงการจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของกิจกรรม การก่อสร้าง โดยช่วงที่มีงานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมจะเป็นช่วงที่มี คนงานสูงสุดประมาณ 150 คน คนงานหั่นหดพักนอกพื้นที่โครงการ ทำงาน แบบเข้าไป-เย็นกลับ</p> <p>ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากคนงาน ก่อสร้าง โดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) มูลฝอยจากพื้นที่ก่อสร้าง ● ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยจากการปรับพื้นที่ และงานก่อสร้าง <p>สำหรับอัตราการเกิดขยะจากการคำนวนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ อัตราการผลิตของเสียจากการก่อสร้างมีค่าอยู่ในช่วง 45.28-67.18 กิโลกรัม/ ตารางเมตร มีค่าเฉลี่ย 56.23 กิโลกรัม/ตารางเมตร</p> <p>โครงการมีพื้นที่อาคารรวม 14,303.49 ตารางเมตร ดังนั้น มีปริมาณมูล ฝอยจากการก่อสร้างรวม ประมาณ 804.28 ตัน ($14,303.49 \times 56.23 = 804,285.24$ กิโลกรัม) และมีองค์ประกอบหลัก คือ คอนกรีต 616.89 ตัน อิฐ 110.43 ตัน เหล็ก 39.73 ตัน กระเบื้องเซรามิก 21.88 ตัน กระเบื้องห้องค่า 12.31 ตัน ยิบชั้มบอร์ด 2.65 ตัน และไม้ 0.40 ตัน</p>	<p>(1) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ เศวตสุดจากการก่อสร้าง โดยเช่นไม้ เศษผ้าขนาดใหญ่ และกระเบื้องห้องค่า จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป สำหรับเศษคอนกรีต เชืออิฐ จะใช้ในการผสมพื้นที่ในโครงการ เช่น กระเบื้องเซรามิก และยิบชั้มบอร์ด โครงการจะ กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายไปใช้ ปรับพื้นที่ภายในโครงการ ส่วนเศษเหล็กจะขาย ให้กับคนรับซื้อของเก่า</p> <p>(2) จัดให้มีถังขยะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง โดยแบ่งเป็นถังขยะอินทรีย์ และถัง ขยะรีไซเคิล อย่างละ 2 ถัง ถังขยะหัวไป และถัง ขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง และถังขยะบริเวณ บ้านพักคนงาน ขนาด 240 ลิตร จำนวน 11 ถัง แยกเป็นถังขยะอินทรีย์ จำนวน 5 ถัง ถังขยะรี ไซเคิล จำนวน 3 ถัง ถังขยะหัวไป จำนวน 2 ถัง และถังขยะอันตราย จำนวน 1 ถัง</p>	<p>- ตรวจสอบความสามารถ ของถังขยะในการรองรับ ปริมาณขยะและการร่วมซึม ของถังขยะ ทุก 3 วัน</p> <p>- ตรวจสอบภาระของรับ มูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี เสมอ ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง</p>

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 150 คน คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 75 กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน แต่เนื่องจากคนงานก่อสร้างไม่ได้พักในโครงการ ดังนั้น อัตราการเกิดขยะในช่วงเวลาทำงานคาดว่าประมาณ 0.5 กิโลกรัม/คน/วัน) ผู้รับเหมาจะจัดให้มีที่พักขยะรวม แยกชนิด และมีฝ้าปิดมิดชิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่น โดยผู้รับเหมา ก่อสร้างจะว่าจ้างบริษัทเก็บขยะมูลฝอย เอกชนที่เข้ามาดำเนินการบริหารส่วนดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป สำหรับขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ และกระป๋องสี เป็นต้น โครงการจะทำการรวบรวมแยกไว้ในส่วนสำนักงาน โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีแดง ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่ขยะอันตราย และระบุข้างถังว่าเป็น "ขยะอันตราย" เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วโครงการจะรวบรวม และส่งไปให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันทางเทศบาลนครภูเก็ต มีการจัดตั้ง "โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต" เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยโรงงานกำจัดจากอุตสาหกรรมที่เข้ามาดำเนินการ 	(3) ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะว่าจ้างบริษัทเก็บขยะมูลฝอย เอกชนที่เข้ามาดำเนินการบริหารส่วนดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป (4) ขยายอันตรายโครงการจะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตราย แล้วจัดเมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้ศูนย์กำจัดขยะเพื่อนำไปกำจัดต่อไป (5) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (6) กำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด (7) คัดแยกขยะที่สามารถนำมารายได้เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด (8) ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งป้ายแยกประเภทของขยะไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ที่ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ผู้รับผิดชอบการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	2) ขยายจากม้าน้ำพักงาน <p>ผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังขยะขนาด 240 ลิตร สำหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปิดมีดชิดป้องกันน้ำฝนและการสูงกลิ่น โดยผู้รับเหมาโครงการจะประสานงานให้รัฐเก็บขยะมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	(9) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ (10) สำรวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบว่ามีปริมาณมากขึ้น ต้องเพิ่มจำนวนถังรองรับมูลฝอย	
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	<p>ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> การใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การต่อเชื่อม สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ และไฟฟ้าแสงสว่าง การใช้ไฟฟ้าสำหรับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ <p>การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะมีผลกระทบในระดับต่ำต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าของอาคารพักอาศัยใกล้เคียง เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้น้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีความสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ</p>	(1) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน (2) การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน (3) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565



(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก)
ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนกอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร	<p>การขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้างเข้าสู่โครงการจะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดร้าย) และถนนภาระจ่ายอมเป็นเส้นทางหลัก เพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง การประเมินปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้าง พิจารณาจากปริมาณรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยช่วงที่มีการก่อสร้างจะเป็นช่วงที่มีการเข้า-ออกสูงสุด คือ ประมาณ 13 เที่ยว/วัน (คัน/วัน) ในกรณีเลขร้ายที่สุด รถทั้ง 13 คัน เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมง คิดปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการเท่ากับ 13 คัน/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 22.10 PCU/ชั่วโมง (13×1.7)</p> <p>จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีเลขร้ายที่สุดปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้าง ในชั่วโมงเร่งด่วนของวันหยุด และวันธรรมด้า บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดร้าย) พบว่า สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ทั้งนี้ เส้นทางการขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง พร้อมทั้งได้จัดให้มีที่สำหรับลังล้อรถบินเวนทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผู้คนละลองและโคลนที่ติดมากับล้อรถ และจัดคนงานไว้คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ ดังนั้น ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(1) ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)”</p> <p>(2) โครงการจะกำหนดเวลาของรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นต้องมีการขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น จะดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเจ้าหน้าที่งานจราจรสำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>(3) เส้นทางการขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง</p>	<p>- ตรวจสอบความเร็วของรถ และการกีดขวางการจราจรทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>- ตรวจสอบสภาพถนนและการซ่อมแซมถนน ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p>

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการท่าน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของการสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>เนื่องจากโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จะเริ่มก่อสร้างหลังจาก โครงการอาคารชุดกมลา คอนโดมิเนียมก่อสร้างแล้วเสร็จ และโครงการโรงแรม กมลา ไฮเทล จะเริ่มก่อสร้างเมื่อโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ใกล้จะ แล้วเสร็จอีก 6 เดือน ดังนั้น จะเกิดผลกระทบการจราจรในระยะก่อสร้างร่วมกัน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง และโครงการโรงแรม กมลา ไฮเทล โดยแต่ละโครงการมีการขับส่งจำนวนเฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง มีจำนวนเฉลี่ยสูงสุดประมาณวันละ 13 เที่ยว 2. โครงการโรงแรม กมลา ไฮเทล มีจำนวนเฉลี่ยสูงสุดประมาณวันละ 13 เที่ยว <p>ดังนั้น การประเมินปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้าง พิจารณาจากปริมาณรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยซึ่งที่มีการก่อสร้างจะเป็นช่วงที่มีการเข้า-ออกสูงสุด คือ ประมาณ 26 เที่ยว/วัน (คัน/วัน) ในกรณี Lewavay ที่สุด รถทั้ง 26 คัน เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมง คิดปริมาณการจราจรสูงสุด ของโครงการเท่ากับ 26 คัน/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 44.20 PCU/ชั่วโมง (26×1.7)</p> <p>จากการประเมินผลกระทบการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวย์) ทั้งในวันหยุด และวันธรรมดานอก โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง และโครงการโรงแรม กมลา ไฮเทล พบร่วม สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย</p>	<p>(4) ระบบทรุกสวัสดิ์อุปกรณ์จะใช้ผ้าใบปกคลุม กระบวนการให้มีชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของ วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน</p> <p>(5) ควบคุมมิให้มีการบรรทุกเกินพิกัดหน้าหนักที่ กำหนดไว้สำหรับบรรทุกน้ำหนัก ฯ และเมื่อ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนน ทางเข้าโครงการชำรุด เนื่องจากการขับส่งวัสดุ ต่างๆ เข้าสู่โครงการให้ดำเนินการซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพเรียบร้อย</p> <p>(6) ห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในการ ขนส่งวัสดุก่อสร้างตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่ โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกัน การกีดขวางการจราจร</p> <p>(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกรณี มีรถเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ</p> <p>(8) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศ ทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถมองเห็นเพื่อ เลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทั้งสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (9) จัดให้มีที่สำหรับลังอัตรารถบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง (10) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น จัดให้ลังล้อเพื่อให้ดินหลุดจากล้อไปหัวหม้อโดยการนีดลังล้อด้วยสายยางฉีดน้ำ บริเวณดำเนแห่งจุดลังล้อรถ (11) ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ (12) หากเกิดกรณีถนนสาธารณะชำรุด เนื่องจากการขันบ่ายดิน ผู้รับเหมาขันบ่ายจะรับผิดชอบซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุด โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้างการขันบ่ายดิน (13) ควบคุมการเข้า-ออกรถขนส่งคอนกรีตไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจร โดยผู้รับเหมาต้องประสานกับหน่วยงานผู้อำนวยการเดินทางและคนขับรถขนส่งคอนกรีตทุกคัน เพื่อควบคุมเวลาในการออกเดินทางจากโรงงานผลิต โดยออกสัญญาไม่มาพร้อมกันในเวลาเดียว ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะรายงานการณ์ภัยในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะ เพื่อบรรบแผนขนส่งคอนกรีตให้สัมพันธ์กันมากที่สุด 	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิวอนเมเนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การระบายน้ำอากาศ	<p>ปัจจุบันพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ทิศเหนือ ติดกับที่ดินบุคคลอื่น (ด้านไม้และวัชพืชปกคลุม) ทิศใต้ ติดกับที่ดินเจ้าของเดียวกัน (ด้านไม้และวัชพืชปกคลุม) และถนนภาระจำยอม กิตติวงศ์วนอุกาต ติดกับ ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (ด้านไม้และวัชพืชปกคลุม) และกิตติวงศ์วนตาก ติดกับ ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (ด้านไม้และวัชพืชปกคลุม) ถัดไปถนนภาระจำยอม ดังนั้น สภาพโดยรอบพื้นที่โครงการโดยรวมจึงยังคงสามารถระบายน้ำอากาศได้ดี</p> <p>ในช่วงก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบด้านระบายน้ำอากาศและระบายน้ำร้อน เนื่องจากช่วงการก่อสร้างจะไม่มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่สำคัญ รวมถึงพื้นที่โครงการมีการเว้นระยะห่างจากพื้นที่ข้างเคียงอย่างพอเพียง ซึ่งสามารถทำให้เกิดการระบายน้ำอากาศจากตัวอาคารได้สอดคล้องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด</p>	-	-
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม เขตพื้นที่และมาตรการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	<p>จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ การดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว</p>	-	- ตรวจสอบความสูงการก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท อินโนเวชัน เอ็นวิรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด
ผู้รับผิดชอบการด้านสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจาก การมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต	<p>1 การสรุปลักษณะโครงการ โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง เป็นโครงการประกอบกิจกรรมประเภทอาคารชุด จำนวน 93 ห้องชุด ประกอบด้วย อาคารห้องชุด จำนวน 2 อาคาร และอาคารระหว่างบ้าน จำนวน 2 สร้าง โดยอาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมกัน 14,303.49 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3-2-14.30 ไร่ หรือคิดเป็น 5,657.20 ตารางเมตร โดยจะขออนุญาตก่อสร้างต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการ ก่อสร้างโครงการประมาณ 27 เดือน</p> <p>2 การสำรวจทางสังคมเบื้องต้น โครงการอยู่ในองค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา จัดเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต สภาพโดยรวมของเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองที่มีความหลากหลาย ของกิจกรรม ดังนี้ แม้ว่าผู้พักอาศัยบางส่วนที่ดำเนินธุรกิจเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ต้องเร่งรีบในการ ดำเนินธุรกิจประจำวัน แต่ก็ไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน โครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา โดยมีระยะเวลาห่างจากพื้นที่ โครงการ ประมาณ 3.30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> สอบถามเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการ โดยการค้นหา ข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อ กำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหา ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

๒๕ = ๑๗๖๙/๑๖๙

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ผู้ดำเนินรายการด้านสิ่งแวดล้อม
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ มีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>3 ผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ จากการประเมินของบริษัทที่ปรึกษาในช่วงก่อสร้าง คาดว่าโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียงและผู้ใช้ถนนสายต่างๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจในช่วงก่อสร้างของโครงการจะมีการรับคนงานห้องถีนเพิ่มบางส่วนทำให้ คนในชุมชนมีรายได้จากการทำงาน และเป็นการระดูนเศรษฐกิจห้องถีนของร้านค้าและบริการ รายย่อยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น เช่น ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค กิจการค้าวัสดุ ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก</p> <p>2) ผลกระทบทางด้านจำนวนประชากร การดำเนินการในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการจะมีจำนวนคนงานก่อสร้างประมาณ 200 คน โดยคนงานส่วนใหญ่เป็นคนงานของบริษัทผู้รับเหมา ซึ่งย้ายมาจากพื้นที่ก่อสร้างอื่น และจะ มีการรับคนงานห้องถีนเพิ่มบางส่วน ทั้งนี้คนงานทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับ และเมื่อการ ก่อสร้างของโครงการแล้วเสร็จคนงานจะย้ายไปยังพื้นที่ก่อสร้างอื่น ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อประชากรและการโยกย้าย</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ นิยมวงศ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของการสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ มีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>3) ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในเขตต่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา มีผู้เข้ามาอาศัย และมาประกอบอาชีพที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว การดำรงชีวิตส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของกิจกรรม และโครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล กมลา ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นมีการดำเนินการของโครงการในระยะก่อสร้างที่ มีคนงานก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่การดำเนินชีวิตของประชาชน ในพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการอาจได้รับผลกระทบเนื่องจาก มีแรงงานต่างดิบเข้ามา อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการคลายข้อ วิตกกังวลของประชาชน โครงการได้กำหนดให้ ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่าง เน้นใจและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ พื้นที่โครงการ อีกทั้งมีการประสานงานกับผู้นำชุมชน และ สถานีตำรวจนครบาลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจะต้องก่อให้เกิด ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคมในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กำชับผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องกำหนดกฎหมายและค่าตอบแทนส่อง ดูแลและดูแลความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มีให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าวด้วยคำเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (2) จัดให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้าง และติดต่อระยะเวลา การก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขอุทธรรศพที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความดือดร้อน (4) หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการ/ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข (5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง 	

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ มีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>4. ผลกระทบด้านเชื้อชาติ ประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นที่มีความต้องการบ้านที่ดี มีความหลากหลายเชื้อชาติ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว ในการดำเนินการก่อสร้างของโครงการจะมีคนงานก่อสร้างประมาณ 200 คน ซึ่งจะเป็นแรงงานจากต่างถิ่นเข้ามาทำงานส่วนหนึ่ง เช่น แรงงานพม่า ซึ่งจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติกับชุมชน ข้างเดียวโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้นโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน (2) กรณีที่มีแรงงานต่างด้าว เลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว และมีการเขียนทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ตรวจสอบประวัติคนงานได้ (3) ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อ่ายู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดรูปแบบสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานก่อสร้างของคนงานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งระบุป้ายชื่อnam สกุล รหัสของคนงานก่อสร้าง 	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต อินเวอร์โอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ มีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>5. ผลกระทบด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และแหล่งโบราณสถาน</p> <p>ในปี 2555 จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คือ มีจำนวน 245,418 คน คิดเป็นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65 ศาสนาคริสต์ 3,488 คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 และอีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่น ๆ (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565))</p> <p>ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู่ แต่เนื่องจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้สภาพทางสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมือง โดยบางส่วนเป็นสังคมแบบตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้านประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันเข้าพรรษา และประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลอกมลา ได้แก่ เทศกาลถือศีลกินผัก ลอยกระทง วันสงกรานต์ ตรุษจีน ไหว้เทวดา วันสารทไทย (เดือนสิงหาคม) วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และวันมหาบูชา</p> <p>สำหรับแหล่งโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 10 แห่ง และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประจำในราชกิจจานุเบกษา ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด สำหรับคุณงานก่อสร้างประมาณ 200 คน จะเป็นแรงงานจากต่างถิ่นเข้ามารаботาที่ส่วนหนึ่ง เช่น แรงงานพม่า ซึ่งนับถือศาสนาพุทธและยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้าร่วมกิจกรรมกันได้กับประเพณีของห้องถิ่น ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากที่ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ มีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>6. สุขภาพอนามัยและการบริการด้านสาธารณสุข เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกมลา ดังอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนอกเล มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p> <p>จากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกมลา ระหว่างปี 2560-2564 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงมาได้แก่ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อได้ผิวหนัง, โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมะมะบอ ลิสัม และอาการแสดงและสิ่งปฏิกัดที่พบได้จากการตรวจ ทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ ตามลำดับ</p> <p>จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง พื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังและภูมิแพ้ ร่องลงมาโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูล สถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกดตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกมลา</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน (2) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คุณงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ (3) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาด ให้คุณงาน (4) แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความ เหมาะสม (5) วางแผนการรักษาดูแลและควบคุมคุณงานรับภาระ หรือภูมิแพ้ที่นอกโครงการ (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาดูแลความ ปลอดภัยในการก่อสร้าง (7) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.1.4.2 การ สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ເດືອນ ຕັ້ງລາຄມ 2565

Mo = மூன்றாம்

(นายวีระ จันทร์แก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

ເຕືອນ ຈລາກມ 2565

 65

บริษัท กานต์ เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ มีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>7. ความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดำเนินการของโครงการในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิดเหตุ เตือดร้อนร้าคัญปัญหาจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง เช่น การม้วน สูมยาเสพติด การดื่มสุรา การเล่นการพนัน การลักชั่มโนย และการก่ออาชญากรรม รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่ออาคาร และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง จากการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง และอาจ ก่อให้เกิดโรคติดต่อจากคนงานก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะ ก่อสร้างโครงการได้กำหนดสิ่งแจ้งพัฒนาโครงการไปยังสถานีตำรวจนครบาล กมลา และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของค์กรบริหารส่วน ตำบลกมลา เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวรับทราบว่ามีการจัดทำโครงการและ เตรียมความพร้อมในการเเก้ไขเหตุฉุกเฉิน ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับ ต่ำ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.1.4.3.1 การป้องกัน อัคคีภัย (2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.1.4.3.2 ความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มาตรการด้านความ ปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง) 	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของการสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข	<p>การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นแนวทางในการศึกษา (สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กันยายน 2550)</p> <p>1) การกลั่นกรองในโครงการ (Screening)</p> <p>(ก) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ</p> <p>โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง เป็นโครงการประกอบกิจกรรมประเภทอาคารชุด จำนวน 93 ห้องชุด ประกอบด้วย อาคารห้องชุด จำนวน 2 อาคาร และอาคารสรรเว่นห้า จำนวน 2 สร้าง โดยอาคารมีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมกัน 14,303.49 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3-2-14.30 ไร่ หรือคิดเป็น 5,657.20 ตารางเมตร โดยจะขออนุญาตก่อสร้างต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 27 เดือน และจากการศึกษาพบว่า กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการดำเนินโครงการได้แก่ คนงานก่อสร้างโครงการ ผู้พากอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>(ข) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์</p> <p>กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ มีดังนี้ คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะต้องสัมผัสด้วยมือที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (ประมาณ 8 ชั่วโมง) และผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไม่ได้รับอันตราย</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากทำราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของการสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>2) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ใน การกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ข้อมูลสุขภาพปัจจุบัน โดยพิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ได้แก่ เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่น เขม่าควัน และสิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็นต้น นอกจากนี้ จะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>3) การประเมินผลกระทบ (Assessment) เนตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำเนินกมลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนอกเล มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) จากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำเนินกมลา ระหว่างปี 2560-2564 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหัวใจ รองลงมา ไปได้แก่ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง, โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมดะบoliism และอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ ทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ ตามลำดับ จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบร้า ประชาชน ส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังและภูมิแพ้ รองลงมา โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำเนินกมลา</p>		

เดือน ตุลาคม 2565


(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการท่านแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของการสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>จากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา ระหว่างปี 2560-2564 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงมาเป็นลำดับ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อได้ผิวหนัง, โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคเกี่ยวกับต่อมไว้ท่อ โภชนาการ และเมะะบอสิ้ม และอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ ทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ผู้ประสบภัยจากการจราจร และมลพิษทางอากาศ จากการก่อสร้าง ประกอบกับน้ำทิ้งโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตต่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา มีสถานที่ ก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งท่องเที่ยว หรือโครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าโรคอื่นๆ</p> <p>การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในด้าน คุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย พัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น - สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็นต้น - สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรำคาญ เป็นต้น 		

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ที่ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>ในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สุขภาพของคนงานก่อสร้างและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งได้ชี้งสาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องเผชิญมลภาวะต่างๆ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน เข้มควัน และสารเคมี รวมถึงที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง มักอยู่อาศัยรวมกันจำนวนมาก โดยมีถังที่มาทิ้งที่เป็นคนงานต่างด้าว และคนงานไทย ดังนั้นการอยู่อาศัยของคนงานที่ไม่ถูกสุขาภิบาลจะอาจเป็นพาหะนำไปสู่โรคติดต่อต่างๆ ได้ นอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมักเกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งอุบัติเหตุในแต่ละครั้งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมิแพ้ และโรคหอบหืด เป็นดังสาเหตุจากการเกิดโรค เกิดจากการหายใจเอาสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ ควันของรถยนต์ เป็นดัน ที่พุ่งกระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จนระบบเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้สารก่อภูมิแพ้ยังกระตุ้นให้อาการของโรคกำเริบรุนแรงมากขึ้น</p>		
	(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.1.1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	-	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต อินโนเวชั่นเมนเทล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>2. โรคที่สัตว์และแมลงเป็นพาหะนำโรค ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แมลงสาบ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลำไส้ โรคท้องเสียโรคผิวหนัง โรคตับอักเสบ ▪ ยุง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบโรคเท้าช้าง โรคไข้สมองอักเสบ ▪ แมลงวัน เช่น อหิวาต์โรค สาเหตุจากการเกิดโรค <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อปรอตอซัว และเชื้อรา ที่ดินมากับแมลงสาบเนื่องจากแมลงสาบชอบอยู่ตามน้ำ ของเสีย - เกิดจากยุงลาย ยุงกันปล่อง ยุงลายเสือ และยุงร้ายค่าญี่ที่เป็นพาหะนำโรคกัด - เกิดโรคเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วย และนำเชื้อพร器ะกระจายอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม 	<p>(1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน (2) จัดหน้าดื่มน้ำใช้ ระบบบรรบุรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสูญหลักชนิดไว้อายุ่เพียงพอ เพื่อบังคับไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรค (3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก ห้องส้วม และห้องอาบน้ำอย่างสม่ำเสมอ (4) ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อบังคับการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ (5) ฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วนเกราะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบกำจัด ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบความสะอาดของห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทาการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด
MOKKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>3. โรคเครียด ซึ่งจะนำไปสู่โรคนอนไม่หลับ โรคแพ้ในกระเพาะอาหาร และโรคประสาท สาเหตุจากการเดินทาง - เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน - ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น ผู้คนสอง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน และกลิ่นจากขยะหรือน้ำเสีย เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้ค้นงาน (2) แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม (3) วางแผนการกันดูแลและควบคุมคุณงานรบกวนหรืออนุกรุงพื้นที่นอกโครงการ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลควบคุมคุณงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยกันทำร้ายร่างกาย และการทะเลวิวาทระหว่างคุณงานด้วยกันเองหรือระหว่างคุณงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง - กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคุณงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเช็คอินเข้า-ออกบ้านพัก - บริษัท จะไม่อนุญาตให้คุณงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ - มีผู้จัดการเคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง - ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาชีวภัยหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคุณงาน - ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย - หากคุณงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องลงโทษตามกฎหมายโดยย่างเคร่งครัด 	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>4. อุบัติเหตุ สาเหตุจากการเกิดโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเกิดอัคคีภัย - เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการก่อสร้างชำรุดเสียหาย - การปฏิบัติงานโดยความประมาทขาดความระมัดระวัง <p>5. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สาเหตุจากการเกิดโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแพร่กระจายผ่านทางละ Doming เข้าทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อไวรัสดังกล่าว สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ราว 3 ชม. และสามารถอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ซึ่งหากมีการสัมผัสในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อาจจะติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ - ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น - ระบบคมนาคมขนส่งที่พากอาศัยไม่ดี มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง 	<p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3 เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับการทำงาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานทุกครั้งที่มีการรับคนงาน</p>

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	<p>1. การป้องกันอัคคีภัย สำหรับกิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงการก่อสร้างโครงการนี้ อาจเกิดจากลูกไฟจากการเชื่อม กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าและการตกแต่งภายใน รวมทั้งการสูบบุหรี่ของคนงาน ดังนั้นโครงการจะร่วมกับบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง อย่างควบคุมในการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยรอบโครงการ คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด (2) ห้ามเผาขยายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด (3) ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเดือนดันมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (4) ห้ามน้ำรัตติไวน์เพชรไกลอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด (5) ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (6) ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ (7) การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ (8) อบรมคนงานให้มีความรู้ในเรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภัยอยู่เสมอ และต้องไม่ประมาทในการทำงาน (9) ผู้รับเหมาจะจัดเตรียมดังนี้เพลิงแบบมือถือชนิดพกพา เชือก ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ตามจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย (10) จัดเตรียมรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร บริหารส่วนตำบลกมลา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต - ตรวจสอบตามสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวสุวารดันน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอเนนท์เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</p> <p>ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ อุบัติเหตุ ด่างๆ อันอาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การขับส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจร เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอันจะมีผลต่อสุขภาพทางกายและยังมีผลต่อสุขภาพจิตของคนงานก่อสร้าง นอกจากนี้ การดำเนินการของโครงการในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ร้าคายไปยังชาวบ้านคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง และโรคติดต่อ</p>	<p><u>มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการก่อสร้างต่อคนงานก่อสร้างต่อชุมชนข้างเคียง</u></p> <p>(1) กำหนดให้บริษัทรับเหมา ก่อสร้างในโครงการต้องมีการพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และ บริษัทรับเหมา ก่อสร้างจะต้องระบุครุภัณฑ์ วิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด่างๆ - การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน <p>(2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอ กับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้</p> <p>(3) ให้ก่อสร้างทำเฉพาะในช่วงเวลา เวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว โครงการจะทำการห้ามก่อสร้างต่อชุมชนฐานราก เท่านั้น และดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการการก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาด ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ ปฐมพยาบาล ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการในเรื่องผลกระทบด้านความปลอดภัย และทรัพย์สิน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากรئيسการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนกอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>ดังนี้ โครงการจึงกำหนดให้ผู้รับเหมามีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามกฎหมายระหว่างประเทศไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ว่าด้วยหมวดที่ 1 การก่อสร้าง สำหรับผลกระทบด้านความปลอดภัย ดูแลให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง จัดหน้าหากกันฝุ่น หมอกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก ที่ครอบหู ให้กับคนงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้จะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง นอกจากนี้ ผู้รับเหมาต้องแบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนของคนงานให้เหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบวัดและตรวจสอบสุขภาพคนงานและกำหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุเดือนร้อนรำคาญปัญหาและโรคติดต่อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> (4) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน (5) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดดูแลเข้า-ออก ของโครงการ (6) ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยดึงนั่งร้านเหล็กโดยรอบอาคาร ซึ่งด้วยผ้าใบหรือตัวข่ายกันฝุ่น โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" และ 1"x10" ปูเป็นทางเดินและกันวัสดุร่วงหล่น (7) Tower Crane ที่ใช้ในการก่อสร้าง ควบคุมให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันความเสียหายจากชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงโครงการ (8) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง (9) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมอกนิรภัย วนานิรภัย เป็นต้น (10) ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยก” และ “เขตสวมหมอกนิรภัย” เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่าโดยรอบ ทุกส่วนที่ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตรวจสอบ Chain Link และแผงตาข่าย ที่กันโดยรอบอาคาร ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการท่าอากาศยาน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>โครงการจัดให้มีแผนดูแลในกรณีเกิดความเสียหาย จากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะเร่งดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยไม่ลากช้า เพื่อแก้ไขปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีการ ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เช่น ISO 45001 สำหรับการดำเนินการก่อสร้าง อาคารต่อไปนี้ที่โดยรอบ โดยบริษัทผู้รับประกันจะดูแลให้ผู้มา ประยุกต์ตามวิธีการที่ได้รับอนุญาตและดูแลความ ปลอดภัยในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจและออกแบบ, การก่อสร้าง, การตกแต่ง, ไปจนถึงการรักษาดูแลหลังการก่อสร้าง</p> <p>1. การนาดเจ็บทางร่างกาย หรือการป่วยเจ็บ อัน เนื่องจากอุบัติเหตุ</p> <p>2. การสูญเสีย หรือเสียหายแห่งทรัพย์สิน อันเนื่องจาก อุบัติเหตุ</p> <p>ถ้าการอันเนื่องจากอุบัติเหตุนั้นได้เกิดขึ้นโดยตรงเพื่อ การดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมาอันได้เอาประกันไว้โดย กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้และการนั้นได้เกิดขึ้นภายใน หรือ ณ บริเวณที่ติดกับสถานที่ก่อสร้าง ในระหว่างระยะเวลา ประกันภัย</p>	<p>(11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ อย่างปลอดภัย</p> <p>(12) กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็น ระเบียบเรียบร้อย</p> <p>(13) จัดเตรียมรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมิให้ บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความ ปลอดภัยในที่ที่</p> <p>(14) ผู้รับเหมา ก่อสร้าง รักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและทำ ความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ</p> <p><u>มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง</u></p> <p>(1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และ หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจ อันดีกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญมาก)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อ กับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อน จากบ้านพักคนงาน (3) พิจารณาเลือกคนในห้องถังที่มีคุณสมบัติดังตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อให้เกิดการ จ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน (4) ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องกำหนดกฎหมายและคดีกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ใน ระเบียบ มิให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติดังต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณา จากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (5) จัดให้มีรั้วเมลล์ชีททึบชั่วคราว ความสูง 2.4 เมตร กันบันไดบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดิน (6) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) ไว้บันทึกโดยรอบ พื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและปลอดภัย (7) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ (8) จัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติดนไม่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิด ความเดือดร้อนต่อมุ่งที่อยู่ใกล้เคียง 	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทิศทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน (10) หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข (11) จัดให้มีมा�ยมรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (12) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง (13) จัดบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล (14) ออกกฎหมายเบี้ยนการปฏิบัติตามกฎหมายในบ้านพักคนงาน (15) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกิจกรรม ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง (16) จัดให้ตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อรายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด 	

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>(17) กำหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน กฎระเบียบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือก่อความรบกวนต่อชุมชนข้างเคียง - ระดับระหวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกับปัญหาการลักขโมย และมิจฉาชีพอื่นๆ - ห้ามมิให้คนงานออกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น. - ห้ามนำสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บ้านพัก - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง - ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่บ้านพัก - ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด - ช่วยกันรักษาความสะอาด <p>(18) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้นไว้ โดยจัดไว้บริเวณห้อง ปฐมพยาบาลภายในพื้นที่โครงการ</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการดำเนินการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด
MARKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ	<p>ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการก่อสร้างอาคาร แต่เมื่อมีการก่อสร้างอาคาร คสส. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร, อาคาร คสส. 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 สำนักงาน อาจมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายประเภท เช่น ดาดฟ้า บันได ทางเดิน ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพต่อผู้ที่พำนัชและอยู่อาศัยที่อยู่ในระยะใกล้หรือระยะประชิดกับโครงการในระดับสูง จึงจำเป็นต้องดำเนินการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย ผู้ที่พำนัช และผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่โครงการในระยะใกล้ หรือระยะประชิดกับโครงการ รวมทั้งใช้วัสดุและสีของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในขณะก่อสร้าง เช่น ดาดฟ้า บันได ทางเดิน ฯลฯ ที่เป็นสีโทนอ่อนและมีความกลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียง รวมทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการ เช่น สีน้ำดาดฟ้า เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบที่มีจังหวะในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีรั้วเมทัลชีทชั้นวางสูง 2.40 เมตร ตามแนวเขตที่ดินโครงการ (2) กำหนดให้มีการก่อสร้างในเบ็ดพื้นที่โครงการเท่านั้น (3) โครงการใช้วัสดุและสีของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในขณะก่อสร้าง เช่น ดาดฟ้า บันได ทางเดิน ฯลฯ ที่เป็นสีโทนอ่อนและมีความกลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียง รวมทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการ เช่น สีน้ำดาดฟ้า เป็นต้น (4) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขันบานยารักษาอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่โครงการให้ดูสะอาดเรียบร้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการนำร่องของวัสดุที่ใช้ปักกันพื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากที่ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมเนท จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ผลกระทบต่อทรัพยากร กายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>โครงการประกอบกิจกรรมประเภทอาคารชุด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากเดิมที่เป็นพื้นที่ว่าง เป็นพื้นที่เป็นอาคาร คสส. 7 ชั้น มีชั้นได้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร, อาคาร คสส. 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารระหว่างห้อง จำนวน 2 ห้อง พร้อมทั้งระบบสาธารณูปการ ที่จอดรถยานยนต์ภายในโครงการ ถนน และพื้นที่สีเขียว อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวและจัดภูมิสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 25.00 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ</p>	-	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	<p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 25.00 ของพื้นที่โครงการ โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยลดอัตราหักฝน ช่วยในการหลอกน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดินได้ สำหรับระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบายน้ำ 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงได้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ร่างระบายน้ำ คสล. (Gutter) แบบมีฝาตัดแกร่ง โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) น้ำฝนทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนั้น จึงคาดว่าอยู่ในระดับต่ำต่อทิศทางการดินและการระบายน้ำพังทลายของดินแต่อย่างใด</p> <p>สำหรับการพัฒนาด้านน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนั้น จึงคาดว่าอยู่ในระดับต่ำต่อทิศทางการดินและการระบายน้ำพังทลายของดินแต่อย่างใด</p>	<p>(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 1,414.31 ตารางเมตร โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) จัดให้มีร่างระบายน้ำ คสล. (Gutter) แบบมีฝาตัดแกร่ง น้ำฝนทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำ บริมาตร 247 ลูกบาศก์เมตร จะเข้าสู่บ่อดักขยะก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนจะจ่ายลมด้านหน้าโครงการ ผ่านบ่อหน่วยน้ำ บริมาตร 211 ลูกบาศก์เมตร และไหลเข้าสู่บ่อพักน้ำพร้อมตัวระบายน้ำ ก่อนระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป</p>	-

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ	<p>1) สภาพธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณ์, 2556) พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ภัยธรรมชาติในท่อน : มัสโคไวร์-ใบโอลิโตร์ ภารนิต เม็ดหินยาน เนื้อสัมภ์เสมอถึงเนื้อดอก อายุ 100 + 6 ล้านปี อยู่ในยุคครีเทเชียส</p> <p>จากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ในระดับ V เกือบทุกคนรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น หลาย ๆ คนดื่นตระหนก ถัวยวามตกแต่ง หน้าต่างพัง สิ่งของที่ดึงไม่มั่นคงล้มคว่ำ นาฬิกาที่ใช้ถูกดูมจากหยุดเดิน (กรมทรัพยากรธรณ์, 2555) และโครงการอยู่นอกเขตรายเลื่อนคลองมะลิ ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ ๕ และพังงาน โดยห่างจากพื้นที่โครงการเป็นระยะทางประมาณ 22.50 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตำแหน่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 12.50 กิโลเมตร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(1) จัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุมนุม</p> <p>(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันท่วงที</p> <p>(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย</p> <p>(4) ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์</p> <p>(5) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของพนักงานในโครงการด้วยหรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎดังต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัย และพนักงานในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ເດືອນ ຕຸລາຄມ 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

ເດືອນ ດຸລາມ 2565

(นางสาวจุฬารัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ)	<p>2) การเกิดสึนามิ</p> <p>เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา อยู่ห่างจากแนวชายฝั่ง ทะเลถึงแนวเขตที่ตินท์ไกลัตที่สุด ประมาณ 800 เมตร สูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 21-37 เมตร พื้นที่โครงการไม่ได้รับ ผลกระทบจากการเกิดคลื่นสึนามิแต่อย่างใด เมื่อเกิดคลื่นสึนามิหรือแจ้ง เตือนภัยจะรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมหรือคลื่น VHF เพื่อแจ้ง เตือนภัยแก่ประชาชน ซึ่งพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลกลมลา มีการ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 จุด คือ หาดกลมลา (บริเวณสถานีตำรวจนครบาล) มีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.2 กิโลเมตร ดังนั้น ผลกระทบจากการเกิดสึนามิต่อพื้นที่โครงการจึงอยู่ ในระดับต่ำ</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

๒๕๖๕/๑๗๖

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในระยะดำเนินการ คือ ฝุ่นละออง และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากยานพาหนะ บริษัทฯ ที่ปรึกษาได้คำนวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น</p> <p>(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)</p> <p>จากการคำนวณ ห้อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองพุ่งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.03190068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้น ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)</p> <p>(2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)</p> <p>จากการคำนวณ ห้อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) พุ่งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.0430027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้น ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)</p> <p>(3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</p> <p>จากการคำนวณ ห้อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) พุ่งกระจายในพื้นที่ 0.841039 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้น ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)</p>	<p>(1) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหารถไฟฝุ่นพุ่งกระจาย</p> <p>(2) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการรวมทั้งด้วยรากษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>(3) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการเพื่อป้องกันการพุ่งกระจาดของฝุ่นบริเวณผิวนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</p> <p>(4) ทำความสะอาดถนนภายในโครงการโดยการล้างถนนเป็นประจำ เพื่อป้องกันการพุ่งกระจาดของฝุ่นบริเวณผิวนน</p>	<p>- ตรวจคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองรวม (TSP) และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจการทำรายงาน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอ่อนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสันติสุขในพื้นที่	<p>เมื่อเปิดดำเนินการลิฟท์ทางเสียงและความสันติสุขในพื้นที่จะเกิดขึ้นจะเกิดจากการจราจรของรถที่เข้า-ออกภัยในโครงการ แต่คาดว่าจะมีระดับผลกระทบในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการประกอบกิจกรรมประเภทอาคารชุด ซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบเงียบ และต้องการความเป็นส่วนตัว ประกอบกับเสียงจากการจราจรเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นปกติประจำอยู่แล้วของสังคมเมือง และจากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2564 โดยบริเวณจุดตรวจตั้งกล้องตัวมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.8 dB(A) ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>(2) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ</p> <p>(3) ปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นนนทรีป่า ต้นพลับพลา ต้นไผ่ ต้นมะหาด ต้นยางพารา ต้นคอแห้ง ต้นจิกะเล ต้นชังโคล ต้นพุดกูเก็ต ต้นมะพร้าว ต้นลันหมากาวพวง ต้นເສີມດແດງ ต้นหางนกยูงฟรัง และต้นหว้า</p> <p>(4) กำหนดกิจกรรมที่จะเกิดเสียงดังรบกวนให้อยู่ภายใต้การควบคุม</p>	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนกอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ	<p>น้ำใช้หลักของโครงการจะใช้น้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ จากการสำรวจ ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงโครงการส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก นอกจากนี้โครงการมีแหล่งน้ำใช้สำรอง โดยใช้น้ำซึ่งมาจากระบบทรุกน้ำ เอกชน ดังนั้นการใช้น้ำบาดาลและน้ำซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำได้ดินดื่อพื้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด</p> <p>น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดมีปริมาณ 84.54 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD₅ 3.72 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากถังบำบัดน้ำเสีย จะเข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซค์ ขนาด 27.00 ลูกบาศก์เมตร และจะสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ประกอบด้วย ถังกรองทราย และฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ก่อนสูบน้ำไปใช้รดน้ำด้วยในโครงการด้วยการรดน้ำแบบกอoganic โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 509.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 15 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำด้วยในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ</p>	<p>(1) โครงการใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำใช้หลักและน้ำซึ่งมาจากระบบทรุกน้ำเอกชน เป็นแหล่งน้ำสำรอง</p> <p>(2) โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำด้วยในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะทั้งในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน</p> <p>(3) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(4) จัดให้มีร่องระบายน้ำ คสล. (Gutter) แบบมีฝาตະแกรง น้ำฝนทั้งหมดจะระบุรวมเข้าสู่บ่อตักขยะก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนภาระจำยอมด้านหน้าโครงการ ผ่านบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตร 211 ลูกบาศก์เมตร และให้เข้าสู่บ่อพักน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป</p>	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว
(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแสง)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวน์เมเนนทอล เชื่อมั่น จำกัด
ENVIROSERV ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	<p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดนาต้นไม้ในโครงการได้ 135.77 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าฝน) ดังนั้นโครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้มภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบายน้ำ 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้า และพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ เช่นน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ระบายน้ำ คสล. (Gutter) แบบมีฝาตະแกรง และเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำ และระบายน้ำไปตามท่อระบายน้ำตามแนวถนน ภาระจำยอมด้านหน้าโครงการ ก่อนระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป ดังนั้นในการดำเนินการจึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียงจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行การแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก	<p>1) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ภายในโครงการพบพรรณไม้ ได้แก่ ต้นมะเดื่อ ต้นนนทรีป่า ต้นพลับพลา ต้นไผ่ ต้นมะหาด และต้นยางพารา ทั้งนี้ไม่พบไม้ยืนต้นชนิดที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้</p> <p>2) ทรัพยากรสัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเป็นแหล่งบริการท่องเที่ยว ทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์ป่าที่หายาก โดยสัตว์บกที่พบเป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ด่างๆ ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ได้แก่ กิ้งก่า จิ้งเหลนบ้าน กิ้งกือ ตะเข็บนก (Birds) ได้แก่ นกกระจิบ และแมลง (Insects) ได้แก่ มดดำ หรือมดนำตาล มดแดง ตึ้กแต่น แมลงปอบ้าน และฝีเสือ ซึ่งทั้งหมดไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด รวมทั้งไม่จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่า แนวท้ายอนุสัญญา ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์บก</p>	-	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรเม้นทอล เอ็นไพร์ จำกัด
EENI ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	<p>บริเวณพื้นที่โครงการมีคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองเก็ตหนี) ทางด้านทิศใต้ของโครงการ มีความกว้าง 12.00 เมตร และลาร่างสาธารณะประโยชน์ (ลาร่างเก็ตหนี) ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ โครงการ มีความกว้าง 10.00 เมตร จากการสำรวจภาพสนามเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สภาพปัจจุบันของคลองสาธารณะประโยชน์ และลาร่างสาธารณะประโยชน์ มีวัชพืชขึ้นปกคลุม และไม่มีน้ำไหลผ่านแต่อย่างใด การสำรวจคลองสาธารณะประโยชน์ และลาร่างสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวจึงไม่พบสัดวันน้ำแต่อย่างใด ทั้งนี้ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดมีปริมาณ 84.54 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD₅ 3.72 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากถังบำบัดน้ำเสีย จะเข้าสู่ถังเก็บน้ำรีดูส ขนาด 27.00 ลูกบาศก์เมตร และจะสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ประกอบด้วย ถังกรองกราย และชั้นเชื้อโรคด้วยคลอริน ก่อนสูบไปใช้รดนาดันไม้ภายในโครงการด้วยการดันน้ำแบบกักสนาม โดยโครงการสามารถดันน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการดันน้ำดันไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะทั้งในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน</p> <p>ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ำในระยะดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะดำเนินการ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด</p>	<p>(1) โครงการจะไม่รุกเข้าพื้นที่ทางน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ใดๆ</p> <p>(2) ประชาสัมพันธ์ผู้มาใช้บริการไม่ให้จับสัตว์นำบริเวณหาดกมลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจดูคุณภาพน้ำคลองสาธารณะประโยชน์ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดินบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 2565

๒๕๖๕ ๑๗๐๙/๑๗

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

๒๕๖๕ ๑๗๐๙/๑๗

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	<p>1) ปริมาณการต้องการน้ำใช้ของโครงการ ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการทั้งสิ้น 97.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) แหล่งน้ำใช้ และระบบจ่ายน้ำ แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการ จะใช้น้ำดال จำนวน 1 บ่อ โดยมีแนวท่อหัวจากบ่อมาด้าล สูบเข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบได้ดิน บริเวณอาคาร G1 จำนวน 1 ถัง ก่อนสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากนั้นเข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบได้ดิน บริเวณอาคาร G1 จำนวน 2 ถัง จากนั้นจะสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (CW-BP) จำนวน 3 เครื่อง (ทำงานพร้อมกัน 2 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) เพื่อจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของเดอะอาคาร</p> <p>นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งน้ำใช้สำรอง โดยชื้อจากรถบรรทุกน้ำ เอกชน โดยจัดให้มีหัวรับน้ำ ซึ่งมีหัวรับน้ำอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร G1 โดยนำชื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชนและผ่านห่อ ก่อนเข้าถังเก็บน้ำดิบ จากนั้นจะเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเข้าเก็บในถังเก็บน้ำดี ก่อนจะสูบไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป</p>	<p>(1) โครงการใช้น้ำด้าลเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และนำชื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เป็นแหล่งน้ำสำรอง</p> <p>(2) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำดิบได้ดิน จำนวน 2 ถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำดี 1 ปริมาตร 52.50 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำดี 2 ปริมาตร 52.50 ลูกบาศก์เมตร ถังนั้น ปริมาตรการกักเก็บน้ำเพื่อใช้การอุปโภคบริโภคจะเท่ากัน 105 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรับไฟลของน้ำประปาในเส้นท่อ ของเส้นท่อน้ำใช้ ทุกเดือน - ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ให้เป็นไปตามรายการคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น และจุลชีววิทยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของประเทศส่วนภูมิภาค โดยเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณกอกน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว ทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิดดำเนินการ หลังจากนั้นทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท ก๊อก เอ็นไวนิเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด
BANGKOK ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ก๊อก เอ็นไวนิเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ น้ำบาดาล และน้ำซึ่อ จากการบนทุกน้ำເອກະນາ ຈະຖືກສູນລົງສູ່ດັ່ງເກີບນ້ຳດີ ໂດຍ ໂຄຮງກາຣໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກາຣປັບປຸງຄຸນກາພນ້ຳກ່ອນລົງສູ່ດັ່ງເກີບນ້ຳດີ ຂອງໂຄຮງກາຣເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ກັບສ່ວນດ່າງໆ ຂອງໂຄຮງກາຣ ດັ່ງນັ້ນ ນ້ຳ ບາດາລແລະນ້ຳຊື່ຈາກຮັດນ້ຳເອກະນາທີ່ຜ່ານໜັ້ນດອນກາຣປັບປຸງ ຄຸນກາພ ຈະມີຄຸນກາພເໝາະສໍາຫັບກາຮນ້າໄປໃຫ້ໃນຮະບນ ສາຮາຽນປົປໂກຕ່ອໄປ ສໍາຫັບນ້ຳດີ່ມໂຄຮງກາຣຈະຫຼືອນ້າເພື່ອໃຫ້ ບົກກາຣແກ່ຜູ້ພັກກາຕີຢືນໂຄຮງກາຣ</p> <p>4) การສໍາຮອງນ້ຳໃຫ້ ໂຄຮງກາຣຈັດໃຫ້ມີດັ່ງເກີບນ້ຳດີໄດ້ດິນ ຈຳນວນ 2 ຄົງ ໄດ້ແກ່ ດັ່ງ ເກີບນ້ຳດີ 1 ປຣິມາຕຣ 52.50 ລູກນາສົກມົມຕຣ ແລະດັ່ງເກີບນ້ຳດີ 2 ປຣິມາຕຣ 52.50 ລູກນາສົກມົມຕຣ ດັ່ງນັ້ນ ປຣິມາຕຣກໍາເກີບນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ກາຣອຸປໂກຄບຣິໂກຄຈະເກົ່າກັນ 105 ລູກນາສົກມົມຕຣ ປຣິມາກັນ ນ້ຳໃຫ້ໃນໂຄຮງກາຣທັງສິ້ນ 97.13 ລູກນາສົກມົມຕຣ/ວັນ ດັ່ງນັ້ນ ໂຄຮງກາຣສາມາດສໍາຮອງນ້ຳໄວ້ໃຫ້ໄດ້ປຣິມາຕຣ 1 ວັນ ດັ່ງນັ້ນ ດາວກາຣວ່າກາຣໃຫ້ນ້ຳໃນຫ່ວງດໍາເນີນກາຣຂອງໂຄຮງກາຣ ຈະສັງພິລະກາຣຕ່ອກກາຣໃຫ້ນ້ຳຂອງຊຸມຊານໄກລ້າເຖິງໃນຮະດັບດຳ</p>	<p>(4) ກາຣລ້າງດັ່ງເກີບນ້ຳໄດ້ດິນ ສາມາດກຳໄດ້ໂດຍໃຫ້ປົມຈຸ່ນແບບໄດ້ໄວ່ ດູດຕະກອນທີ່ຄ້າງອູ່ຫ້າງໄດ້ດັ່ງ ໂດຍຕ່ອງທ່ອງເພື່ອດູດຕະກອນປລ່ອຍ ທຶນອອກໄປທາງທ່ອງ ທັ້ນ໌ທັກຈໍາເປັນຕົ້ນລົງໄປເພື່ອຄວາມ ປລອດກັຍ ກ່ອນລົງທຸກຄົງ ຈະຕ້ອງຕ່າງສອບປຣິມາຕຣກາສົກ ແລະຕ່າງສອບວ່າມີກໍາທີ່ປິບປຸງຕ່າງໆໄວ່ໄມ້ ໂດຍໃຫ້ເກື່ອງວັດ ປຣິມາຕຣອອກຫຼືເຈັນທີ່ກັນຫຼຸມດັ່ງນັ້ນມີຄ່າຮ່ວງຮ້ອຍລະ 19.5- 23.5 ຊົ່ງເປັນປຣິມາຕຣທີ່ຈ່າຍໄດ້ຕ້ອງກາຣຕ້ອງຮ້ອຍລະ 20</p> <p>(5) ໃນກາຣລ້າງກຳຄວາມສະຫັດດັ່ງເກີບນ້ຳອ່າງປລອດກັຍ ໂຄຮງກາຣ ຈັດໃຫ້ມີຄົນຫຼັງຍ່ອງຍ່າງນ້ອຍ 3 ຄົນເຊີ້ນໄປ ມອບໝາຍຫັນທີ່ຍ່າງ ຫັດເຈັນ ໂດຍໃຫ້ລົງໄປ 1 ຄົນ ອີກ 1 ຄົນອູ່ປາກນ້ອຍທີ່ທາງເຊີ້ນ ລົງ ທີ່ເໜື້ອອີກ 1 ຄົນເປັນຜູ້ອ່າຍ່າຍເໜື້ອອູ່ປົວເວັນຮອນນອກ (6) ຮັນຮົມທີ່ໃຫ້ຮ່ວມກັນປະຫຍັດນ້ຳ ແລະເລືອກໃຫ້ສຸຂົງກັນທີ່ປະຫຍັດ ນ້ຳ</p> <p>(7) ຕ່າງສອບກາຣແຈກຈ່າຍນ້ຳແລະເສັ້ນທ່ອງໄຫ້ອູ່ໃນສະພາບດີອູ່ ເສມອ ອາກພວວ່າສໍາຮຸດໃຫ້ແກ້ໄຂທັນທີ່ ນອກຈາກນີ້ໂຄຮງກາຣຈະ ໜີ່ຕ່າງສອບຮະບນທ່ອນ້າ ຮ່າມຕິ່ງເກື່ອງສຸຂົງກັນທີ່ກ່າວຈະ ສໍາຮຸດ ຈະເປັນເຫດໃຫ້ປະປັບປຸງໄລ້ໄດ້ຈ່າຍ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ຕ່າງສອບສະພາບກາຣໃຫ້ຈາກຮະບນ ປັບປຸງຄຸນກາພນ້ຳ ທາກພວວ່າມີ ສ່ວນປະກອບໃດໜ້າຮຸດໃຫ້ຮັບ ໜົມແໜ່ນຫຼີ່ຢືນໃໝ່ກັນທີ່ ທຸກ 3 ເດືອນຕລອດຮະບະເວລາ ດໍາເນີນກາຣ - ຕ່າງຈັບນີ້ກຳກາຣດູແລແລະທໍາ ຄວາມສະຫັດສາຮາກຮອງ ໂດຍກາຣ ລ້າງຍ້ອນ (Back wash) ທຸກ 6 ເດືອນຕລອດຮະບະເວລາດໍາເນີນກາຣ ຫຼີ່ຢືນທີ່ບັນຫຼຸດກຳຫັດ

เดือน ตุลาคม 2565

✓ - ๒๖๗/๑/๙๕

(นายวีระ จันทร์แก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

✓
(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรเวอนເນທໂລ ເຊອວົວສ ຈຳກັດ


ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล	<p>เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 84.54 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) จำนวน 1 ชุด มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า $BOD_{5\text{ day}}$ 3.72 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารต่างๆ ในโครงการ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดมีปริมาณ 84.54 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า $BOD_{5\text{ day}}$ 3.72 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว</p> <p>ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้ออกแบบให้มีลังเก็บตะกอน ซึ่งสามารถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นานประมาณ 30 วัน</p> <p>สำหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดักหากไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเป็นประจำ โดยถังดักไขมันมีระยะเวลาเก็บ 5.55 ชั่วโมง ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานดูแล โดยตักไขมันออกตามความจำเป็นทุกสัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษรองที่กันกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นไขมันหลุดออกจากกระถางไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปถุงดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่ห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อนำไปกำจัดต่อไป นอกจากนี้จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให้การทำงานของลังดักไขมันมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในเดิมบุคคลอาคารชุดจะเป็นผู้ดูแล</p>	<p>(1) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการระดับน้ำดันไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน</p> <p>(3) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับบำบัดละล่องน้ำ 0.4 ตารางเมตร และจัดพื้นที่สีเขียวสำหรับบำบัดก้ามมีเทน 2.0 ตารางเมตร</p> <p>(4) ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดบีโอดี และปริมาณสารแขวนลอย ของคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งจากการประเกท ค จาก บร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ท ร ั พ ย า ก ร ะ ห ร ร մ ช า ต ิ แ ล ะ สิ่ง แ ว ด ล ॉ อ მ เ რ ი ე გ გ ა ნ დ มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งจากการประเกทและบางขนาด และจัดเก็บสถิติข้อมูลหรือบันทึก หรือรายงานมาตรฐานมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอเนนทอล เซอร์วิส จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอเนนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)	<p>การจัดการก้าซมีเทน โครงการได้เลือกวิธีการกำจัดก้าซมีเทนโดยใช้วิธี Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) ซึ่งโครงการจัดให้มีพื้นที่ในการกำจัดก้าซมีเทนในดิน จำนวน 1 ชุด มีพื้นที่ 1.74 ตารางเมตร ซึ่งมีห้องเพื่อให้มีเทนระเหยผ่านดิน ดังนั้น ปริมาณรับอุดินจะเพียงพอที่จะกำจัดก้าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากถังบำบัดน้ำเสียของโครงการได้</p> <p>สำหรับการจัดการละอองน้ำเสีย (Aerosol) โครงการจะนำละอองน้ำไปกำจัดด้วยวิธีการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินต่อไป ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดละอองน้ำ จำนวน 1 ชุด พื้นที่ 0.4 ตารางเมตร ดังนั้นสามารถรองรับปริมาณละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ</p> <p>น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากถังบำบัดน้ำเสีย จะเข้าสู่ถังเก็บน้ำรีไซค์ และจะสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด และจะนำเข้าโรคด้วยคลอรีน ก่อนสูบไปใช้ด้านน้ำภายนอกในโครงการด้วยการฉีดน้ำแบบหัวหอย ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการฉีดน้ำที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ</p> <p>ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดด้น้ำต้นไม้ในโครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ ดังนั้น ผลกระทบด้านน้ำเสียจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(1) จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</p> <p>(3) สูบตอกgonจากบ่อตักตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่เข้า去ะเบียนกับองค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา มาสูบไปกำจัดต่อไป</p> <p>(4) โครงการจะมีการป้องกันไม่โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยันดันทั้งสิ้น 120 ตัน เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก้าซมีที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

น.ส. นฤศรี เอ็นไวน์เมเนจเม้นท์ เชอร์วิส จำกัด

(นางสาวนฤศรี นฤบุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวน์เมเนจเม้นท์ เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	<p>การระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน จากพื้นดินนอก อาคาร และหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ำฝนพื้นดินนอกอาคารจะ^{จะ} อาศัยลักษณะการระบายน้ำ 2 รูปแบบ คือ การไหลซึ่งลงได้ตามบริเวณ สนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความ ลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ระบายน้ำ คสล. (Gutter) แบบมีฝาเดะแกร่ง มีท่อระบายน้ำคอกอนกรีตที่มีบ่อพักน้ำเป็นระบบ อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) น้ำฝน ทั้งหมดจะรวมเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่รกร้าง เป็นอาคารห้องพัก สูง 6-7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร สรรว่ายน้ำ พื้นที่สีเขียว ถนน และที่จอดรถ ทำให้ค่าสมประสิทธิ์การไหลลงเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณโดย ใช้ Rational Method พบว่า ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.0787 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.1758 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คิดเป็นปริมาณน้ำส่วนเกิน 180 ลูกบาศก์ เมตร โครงการจัดให้มีบ่อหน่วยน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ทำให้อัตราการระบายน้ำ^{ที่} น้ำหลังมีโครงการน้อยกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ โดยน้ำจาก บ่อหน่วยน้ำจะเข้าสู่บ่อพักน้ำ และระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนน ภาระจราจรด้านหน้าโครงการ ผ่านบ่อหน่วยน้ำ ปริมาตร 211 ลูกบาศก์ เมตร และไหลเข้าสู่บ่อพักน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ ก่อนระบายน้ำออกสู่คลอง สาธารณะโดยน้ำต่อไป</p>	<p>(1) นำฝันจะระบุรวมลงสู่ระบายน้ำ คสล. (Gutter) แบบมีฝาเดะแกร่ง ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความลึก 0.20 - 0.50 เมตร</p> <p>(2) โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำ ปริมาตร 247 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ</p> <p>(3) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง (ทำงานพร้อมกัน 3 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) มีอัตราการสูบ 0.0247 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุด มีอัตราการสูบรวม 0.0741 ลูกบาศก์เมตร/วินาที</p> <p>(4) ชุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำ อย่างスマ่เสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>(5) ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของ โครงการ</p> <p>(6) จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและรวบรวมระบบ น้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องรับแก้ไขทันที</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบท่อระบายน้ำของ โครงการเป็นประจำ ทุก เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ทุก เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ตรวจสอบการฉุดลอก ตะกอนในท่อระบายน้ำ ทุก เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	ดังนี้ ขนาดบ่อน้ำท่วมน้ำจึงมีความเพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกของโครงการ สำหรับการพัฒนาดินลงสู่บ่อน้ำท่วมน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกหันที่เมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ		
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	<p>ปริมาณขยะที่คาดว่าจะเกิดในการนี เลวร้ายที่สุดของโครงการ (มีผู้พักอาศัยเต็มโครงการ) เท่ากับ 475 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.470 ตัน/วัน</p> <p>โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องสันักงานนิติบุคคล และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ แยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะท่ำไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และห้องน้ำรวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่งแม่บ้านจะรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาตัดแยกประเภท ก่อนนำไปพักไว้ที่ห้องพักขยะรวม อัญมิตรชั้นที่ 1 ของอาคาร G1 สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 14.31 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ห้องพักขยะของโครงการสามารถรองรับขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะท่ำไป และขยะอันตราย ได้ประมาณ 4 วัน 7 วัน 8 วัน และ 3,357 วัน ตามลำดับ</p>	<p>(1) ห้องพักขยะรวมของโครงการเป็นโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก อัญมิตรชั้นที่ 1 ของอาคาร G1 โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะรีไซเคิล ห้องพักขยะท่ำไป และห้องพักขยะอันตราย</p> <p>(2) มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แกร้านรับซื้อของเก่า</p> <p>(3) มูลฝอยอันตราย จะรวบรวมใส่ถุงมูลฝอยอันตรายสีแดง เก็บไว้ในที่ห้องพักขยะอันตราย เมื่อมีปริมาณมาก พ่อแล้วจะส่งไปให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>(4) มูลฝอยอินทรีย์ โครงการจะนำขยะอินทรีย์บางส่วนไปทำเป็นปุ๋ยหมักโดยใช้ถังสำเร็จรูป และบางส่วนจะประสานให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะและการร่วมของถังขยะ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ตักค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวมทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		<p>(5) มูลฝอยทั่วไป โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้แน่น และนำไปพักไว้ที่ห้องพักขยะทั่วไป เพื่อประสานงานให้บริษัทเก็บขยะมูลฝอยเชิงพาณิชย์ที่เข้า มาเป็นกับองค์กรบริหารส่วนตำบลลงมาเข้ามาดำเนินการเก็บขยะไปกำจัด ต่อไป</p> <p>(6) กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมมูลฝอยภายใน ห้องพัก อายุน้อยกว่า 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</p> <p>(7) ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากการถูกเก็บขยะ เพื่อบังกัน กลิ่นรบกวน และนำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวม เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อทำการบำบัดต่อไป</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	<p>โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ตัวระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้</p> <p>โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type Cast ResinTransformers) ก่อนแปลงไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร สำหรับตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้า จะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้าหลัก ชั้นที่ 2 ของอาคาร G1</p> <p>ในการนี้ที่การจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร G1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันด้ำ</p> <p>โครงการได้ประเมินการใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากโหลดไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากับ 356,390.82 กิโลวัตต์/เดือน ดังนั้น ค่าไฟฟ้าภายในโครงการคิดเป็น 1,247,367.87 บาท/เดือน</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type Cast ResinTransformers) จำนวน 2 ชุด ขนาด 800 kVA/ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) (2) โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 150 kVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร G1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ (3) ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันด้ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อค่าสูงจากการลัดวงจร (4) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (5) หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจสอบบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายน้ำอากาศอย่างเพียงพอ กับการใช้งาน 	-

เดือน ตุลาคม 2565

๒๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราบการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

๒๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	สำหรับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกำหนด ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 หมวด 1	(6) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เดือนให้ระบุอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงดังไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน (7) เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น. (8) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาประสิทธิภาพใช้ไฟฟ้าให้ดี (9) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาประสิทธิภาพใช้ไฟฟ้าให้ดี (10) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายใต้โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (11) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักรู้เรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ (12) กำหนดให้มีแนวทางการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ โดยแยกเป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการและสำหรับผู้ใช้บริการ	

เดือน ตุลาคม 2565

๒๘ = ๒๖๗๙/๑๗๖

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร	<p>1) การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ 2 เส้นทาง ดังนี้</p> <p><u>เส้นทางที่ 1</u> จากตำบลป่าตองมาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดรำไวย์) มุ่งหน้าสู่ตำบลกมลา จะเจอกับภูเก็ตแพนด้าซี ขับมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดรำไวย์) ประมาณ 620 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจ่าย油ม ขับตรงไปประมาณ 800 เมตร จะถึงสามแยกให้เลี้ยวขวา ขับไปประมาณ 250 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ</p> <p><u>เส้นทางที่ 2</u> จากตำบลเชิงทะเลมาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 มุ่งหน้าสู่ตำบลกมลา จะเจอโรงเรมโนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช ขับมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดรำไวย์) ประมาณ 300 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนภาระจ่าย油ม ขับตรงไปประมาณ 800 เมตร จะถึงสามแยกให้เลี้ยวขวา ขับไปประมาณ 250 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการ</p>	<p>(1) กำหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ โดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถให้เหมาะสม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยในโครงการจะไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ - โครงการจะมอบสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ให้กับผู้พักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำรถผ่านเข้า-ออกอาคาร ได้โดยไม่ต้องแลกบัตรหรือแจ้งซึ่งกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตชั่วคราวและให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่าจอดรถทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดการนำรถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไม่จำเป็น <p>(2) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นการลดการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน โดยโครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลของระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ และบริเวณสำนักงานนิติบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถ บริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行การแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนกอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ</p> <p>ทางเข้า-ออกโครงการ จะเชื่อมต่อกับถนนภาระ จำกัด อยู่บริเวณด้านข้างอาคาร G2 มีความกว้างประมาณ 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง (Two way) สำหรับถนนภายในโครงการเดินรถสองทิศทาง (Two way) กว้างประมาณ 6.00 เมตร มีที่จอดรถยนต์ของโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 56 คัน</p> <p>จำนวนและขนาดที่จอดรถยนต์ของโครงการ เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) และ กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>โครงการอาคารชุด Nakalay Palm (นาคาเล ปาล์ม) ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดรำไวย์) ตำบลกลมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 4.30 กิโลเมตร</p>	<p>(3) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถ และกราฟโค้งบริเวณทางเข้า-ออกภายนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>(4) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>(5) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยความคุ้มครองและตรวจสอบเข้า-ออกตลอดเวลา</p> <p>(6) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ</p> <p>(7) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 60 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจรภายนอกโครงการ</p> <p>(8) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณใกล้ทางเพื่อบังกัน กากีดขวางจราจร</p> <p>(9) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะช่วยลดอุบัติเหตุภัยจากการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(10) สร้างเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นการลดการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน โดยโครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลของระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ และบริเวณสำนักงานนิติบุคคล</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง เมนเทนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>จากการเปรียบเทียบจำนวนห้องชุดทั้งหมดต่อจำนวนรถยนต์ที่จอดจริงกับโครงการตัวอย่างที่มีลักษณะการดำเนินโครงการเช่นเดียวกับโครงการ พบว่า โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 31 คัน (ร้อยละ 32.26 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมด) โดยโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ 56 คัน ซึ่งเพียงพอ กับความต้องการของผู้พักอาศัย อีกทั้งจำนวนที่จอดรถยนต์ที่โครงการจัดไว้ได้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2479</p> <p>3) ประเมินผลกระทบต่อการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>จากการประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินการโครงการมีเพียงเล็กน้อย สภาพการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดร้าวย์) ทั้งในวันหยุดและวันธรรมดा พบว่า สภาพการจราจรมีความต่อเนื่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ตั้งนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดำเนินการจังหวะในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> (11) จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถ และกระจกโถงบริเวณทางเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ (12) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ (13) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและตรวจสอบเข้า-ออกตลอดเวลา (14) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ (15) จัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 56 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 4 คัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถของผู้พักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจรภายนอกโครงการ (16) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณใกล้ทางเพื่อบังกันการกีดขวางจราจร (17) ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะช่วยรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจการทำรายงาน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บัญชีรายรับ-รายจ่าย กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>ในระยะดำเนินการปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นคิดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ รวมที่จอดรถยนต์ทั้ง 3 โครงการในกรณีเลวร้ายที่สุดจะกำหนดให้ปริมาณการจราจรรถยนต์ของโครงการอาคารชุด กมลา คอนโดมิเนียมเท่ากับ 71 คัน ส่วนของโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง เท่ากับ 56 คัน และส่วนของโครงการโรงแรม กมลา ไฮเอนด์ เท่ากับ 121 คัน รวมจำนวนรถยนต์ทั้ง 3 โครงการ เท่ากับ 248 คัน/ชั่วโมง (ไป-กลับ) คิดเป็น 252PCU/ชั่วโมง (248x1)</p> <p>จากการประเมินรวมจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินการโครงการมีเพียงเล็กน้อย สภาพการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดร้าว) ทั้งในวันหยุดและวันธรรมด้า พ布ว่า สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.7.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปัจจุบัน	<p>บริเวณที่ดังโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ามากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 36.59 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.50 นอกจากนั้นเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม, พื้นที่อยู่อาศัย, พื้นที่บริการห้องเที่ยว, พื้นที่ก่อสร้าง และแคมป์คันงาน, พื้นที่ทะเล, พื้นที่สำคัญทางศาสนา, พื้นที่ว่าง, พื้นที่ถนน, พื้นที่แหล่งน้ำ, พื้นที่ชายหาด และพื้นที่โครงการ</p> <p>โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบล咯ມลา อ่าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล咯ມลา โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ที่ดินเจ้าของเดียวแกน (ดันไม้และวัชพืชปกคลุม) ทิศใต้ ติดกับ ที่ดินเจ้าของเดียวแกน (ดันไม้และวัชพืชปกคลุม) ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจ้าของเดียวแกน (ดันไม้และวัชพืชปกคลุม) ทิศตะวันตก ติดกับ ที่ดินเจ้าของเดียวแกน (ดันไม้และวัชพืชปกคลุม) ถัดไปเป็นถนนภาระจำยอม กว้างประมาณ 6.00 - 7.60 เมตร ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเจ้าของเดียวแกน (ดันไม้และวัชพืชปกคลุม) ถัดไปเป็นถนนภาระจำยอม กว้างประมาณ 6.00 - 7.60 เมตร</p> <p>สำหรับการใช้ที่ดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการจากการสำรวจภาคสนาม (พฤษภาคม 2565) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ไม้พุ่ม/ป่าละเม้า พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่บริการห้องเที่ยว และพื้นที่อยู่อาศัย</p>	-	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行แทน

บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558	จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า โครงการตั้งอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งได้กำหนดที่ดินบริเวณโครงการเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.29 เมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว	-	-
3.7.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม	จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับ ข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ ประโยชน์ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว	-	-

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนกอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายอากาศ	<p>1) ระบบปรับอากาศ โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น</p> <p>2) การระบายอากาศ โครงการจัดให้มีการระบายอากาศทั้งวิธีกลและธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องตามกฎหมาย ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบระบายอากาศ โดยทั่วไปการระบายอากาศในส่วนต่างๆ ที่ไม่มีการระบายอากาศจะพิจารณา โดยให้มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติให้มากที่สุด โดยอาศัยการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม แต่หากกรณีที่ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้ ก็จะเป็นการระบายอากาศโดยใช้พัดลมระบายอากาศ ส่วนห้องที่มีการปรับอากาศนั้น ก็จะพิจารณาให้มีระบบระบายอากาศเช่นกัน เพื่อให้เกิดมีอากาศบริสุทธิ์ (FRESH AIR) เข้าไปแทนที่ ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของโครงการ เป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค</p> <p>(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างเสมอ</p> <p>(3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทึ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และทันที</p> <p>(4) จัดให้มีมัณฑันภัยในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ</p>	-

เดือน ตุลาคม 2565

๒๒ - ๑๖๖๙/๑๗๖

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดินและแผนก
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต	<p>เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น เนื่องจากจะมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้ามาทำงานภายในโครงการ ซึ่งการจ้างงานพนักงานส่งผลกระทบด้านบวกต่ออาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ้างงานพนักงานไม่มาก โดยโครงการได้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมด้วย ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน</p> <p>1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น เนื่องจากจะมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้ามาทำงานภายในโครงการ ซึ่งการจ้างงานพนักงานส่งผลกระทบด้านบวกต่ออาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ้างงานพนักงานไม่มาก โดยโครงการได้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมด้วย ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน</p> <p>2) ผลกระทบทางด้านจำนวนประชากร ในช่วงระยะดำเนินการของโครงการจะมีผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 475 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งโครงการจะจ้างงานคนในท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนี้จึงไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด</p>	-	-

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจการทำรายงาน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บ. กูเก็ต เอ็นไพรเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด

(นางสาวจุฬารัตน์ นุษณะรัตน์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.
 บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการมีโครงการต่อ คุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>3) ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในเบื้องต้นบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งจัดเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต สภาพโดยรวม ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายของกิจกรรม แต่ในพื้นที่กิจกรรมมีความเป็นชุมชนอยู่ และมีความสัมพันธ์ที่ระหว่างเพื่อนบ้าน ดังนั้น แม้ว่าผู้พักอาศัยบางส่วนที่ดำเนินชีวิตเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ต้องเริ่บในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ก็ไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน</p> <p>4) ผลกระทบทางด้านเชื้อชาติ โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โดยผู้มาใช้บริการโครงการส่วนมากเป็นคนต่างจังหวัด และชาวต่างชาติ แม้ว่าจะมีเชื้อชาติที่แตกต่างกันบุรุษและ女士ไม่ได้มีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติแต่อย่างใด</p> <p>5) ผลกระทบทางด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และแหล่งโบราณสถาน ในปี 2555 จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และ นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่น ๆ (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)) ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู่ แต่เนื่องจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้สภาพทางสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมือง โดยบางส่วนเป็นสังคมแบบตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้านประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันเข้าพรรษา และประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น สำหรับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ได้แก่ เทศกาลถือศีลกินแหก ลอยกระทง วันสงกรานต์ ตรุษจีน ไหว้เทวดา วันสารทไทย (เดือนสิงหาคม) วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และวันมหาบูชา</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行การแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการมีโครงการต่อ คุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>สำหรับแหล่งโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการประกาศเข็นห้ามเบี่ยน โบราณสถาน โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 10 แห่ง และ¹ จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้ประกาศเข็นห้ามเบี่ยน แหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประภาศในราชกิจจานุเบกษา ในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มี ความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด สำหรับในช่วงระยะเวลาดำเนินการของ โครงการจะมีผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 475 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่ง² ส่วนมากเป็นคนไทย นับถือศาสนาพุทธและยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีที่ข้า ร่วมกิจกรรมกันได้กับประเพณีของท้องถิ่น ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด</p> <p>6) สุขภาพอนามัยและการบริการด้านสาธารณสุข</p> <p>เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลมลา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกลมลา ตั้งอยู่ห่างๆ 3 บ้านนอกเล มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับ สภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p> <p>จากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกลมลา ระหว่างปี 2560-2564 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงมาไปได้แก่ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อได้ผิวหนัง, โรคระบบย่อยอาหาร รวม โรคในช่องปาก, โรคเกี้ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมะນอลิสัม และอาการ แสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ ทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่ สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ ตามลำดับ</p>	<p>(1) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำ การรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่ เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจาก รถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>(3) ประสานให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการ ฉีดพ่นยา ในการนี้ที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือ พบผู้ป่วยบริเวณโครงการ</p>	

เดือน ตุลาคม 2565


(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเรือง)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์ฟิล์ม



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังและภูมิแพ้ รองลงมาโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลงมา</p> <p>จากการสำรวจ ทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ตามลำดับ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ผู้คนลองจาก การจราจร และมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลงมา มีสถานที่ก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งท่องเที่ยว หรือโครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ประชาชน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าโรคอื่นๆ ในช่วงที่เปิดดำเนินโครงการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ โครงการ อาจได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ สาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการ ต่อรังชีวิตที่ต้องเผชิญมลภาวะต่างๆ อีกทั้งโครงการเป็นอาคารชุด เมื่อเปิดดำเนินการ จะมีผู้อยู่อาศัย ซึ่งการมีคนจำนวนมากอยู่ร่วมภายในอาคารเดียวกันอาจก่อให้เกิด การแพร่เชื้อโรค และเกิดข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิด เสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญอีกด้วย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตเช่นกัน</p>	<p>(4) จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการพุ่งกระเจาของผู้ บริเวณผิวนน โดยติดป้ายจำกัด ความเร็ว</p> <p>(5) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น ประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน และยังเป็นการป้องกันการ สะสมของเชื้อโรค</p> <p>(6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ โครงการ</p> <p>(7) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และเครื่อง กระดูกหัวใจอัตโนมัติ (AED) พร้อมจัด ให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ป่วยได้เบื้องต้น</p> <p>(8) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.2.4.2 การสาธารณสุข อย่าง เคร่งครัดอย่างเคร่งครัด</p>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ເດືອນ ດຸລາມ 2565

$$\frac{1}{25} = -0.040751175$$

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ สิพวิ่ง จำกัด

ເດືອນ ດູລາມ 2565

(นางสาวจารุตัน พณแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>โครงการประกอบกิจกรรมประเภทอาคารชุด ซึ่งโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัย และความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อ หรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV) รวมทั้งสิ้น 48 จุด ซึ่งจะติดตั้งไว้ภายในห้องอาหาร จำนวน 15 จุด และภายในอาคาร จำนวน 33 จุด กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ</p> <p>ทั้งนี้โครงการได้จัดส่งหนังสือแจ้งพัฒนาโครงการไปยังสถานีตำรวจนครบาล และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา เพื่อให้หน่วยงานตั้งกล่าวรับทราบ ว่ามีการจัดทำโครงการและเตรียมความพร้อมในการณ์เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(1) พิจารณารับประชานในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา</p> <p>(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อ หรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(3) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) โดยติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ รวมทั้งสิ้น 48 จุด โดยติดตั้งไว้ภายในห้องอาหาร 15 จุด และภายในอาคาร 33 จุด</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(5) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ</p> <p>(6) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเจริญ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมเนนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข	<p>การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นแนวทางในการศึกษา (สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กันยายน 2550) ซึ่งมีขั้นตอนดังๆ ได้แก่ การกลั่นกรองในโครงการ (Screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)</p> <p>1) การกลั่นกรองในโครงการ (Screening)</p> <p>(ก) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ</p> <p>โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดจำนวน 93 ห้องชุด ประกอบด้วย อาคารห้องชุด จำนวน 2 อาคาร และอาคารสะพานเชื่อม จำนวน 2 สะพาน โดยอาคารมีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมกัน 14,303.49 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3-2-14.3 ไร่ หรือคิดเป็น 5,657.20 ตารางเมตร และจากการศึกษาพบว่า กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>(ข) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์</p> <p>กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไวต่อการได้รับอันตราย</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>2) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ในการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็นต้น นอกจากนี้ จะพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>3) การประเมินผลกระทบ (Assessment) เบ็ดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบกมลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนอกเล มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) จากการสำรวจเหตุการณ์ป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบกมลา ระหว่างปี 2560-2564 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงไปได้แก่ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อได้ผิวหนัง โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมะมะบอ ลิสัม และอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ ทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ ตามลำดับ จากการสำรวจคนในชุมชนโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังและภูมิแพ้ รองลงมา โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลม ต่างๆ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบกมลา</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวสุวนันท์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>จากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา ระหว่างปี 2560-2564 พบร้า 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงมาได้แก่ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน ผิวหนัง, โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมดบูลิสัม และอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ ทางคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มนี้ได้ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ผู้คนลองจากการจราจร และมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา มีสถานที่ก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งท่องเที่ยว หรือโครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจมากกว่าโรคอื่นๆ</p> <p>การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการทั้งในระยะดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น - สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็นต้น - สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรำคาญ เป็นต้น 		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ท่าศาลา
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>1. ระบบทางเดินหายใจ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โรคภูมิแพ้ ▪ โรคหอบหืด <p><u>สาเหตุจากการเกิดโรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - multiplicating ของอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ จากการจราจร - การระบาดของอากาศไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการนำอากาศภายนอกเข้าไปในอาคารไม่เพียงพอ การกระจายและการผสมผสานอากาศภายในอาคารไม่เพียงพอ อุณหภูมิและความชื้นสูงหรือไม่คงที่ระบบการกรองอากาศทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 	<p>(1) ล้างทำความสะอาดครัวเรือนน้ำเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(2) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่นประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>(3) ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(4) ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดบัญชาเรื่องฝุ่นพูงกระจาย</p> <p>(5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</p> <p>(6) ปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด
Ngamwirat Environmental Services Co., Ltd.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>2. โรคที่สัตว์และแมลงเป็นพาหะนำโรค ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ แมลงสาบ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลำไส้ โรคท้องเสียโรคพิษหนัง โรคตับอักเสบ ■ ยุง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบโรคเท้าช้าง โรคไข้สมองอักเสบ ■ แมลงวัน เช่น อหิวาตกโรค <u>สาเหตุจากการเกิดโรค</u> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากยุงลาย ยุงกันปล่อง ยุงลายเสือ และยุงรำคาญที่เป็นพาหะนำโรคติด - เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อปรอตัว และเชื้อร้า ที่ดินมากับแมลงสาบ - เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะดูดอมอุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วย และนำเชื้อแพร่กระจายอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม 	<p>(1) ปิดห้องพักขยะให้สนิทและปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมีดีชิดเพื่อไม่ให้สัตว์และแมลงเข้าไปวางไข่</p> <p>(2) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</p> <p>(3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ</p> <p>(5) จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง แมลงสาบ แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์บริเวณห้องพักทุก 1 เดือน</p> <p>(6) ขุดลอกตากgon ในส่วนของร่างระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อบังกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน</p> <p>(7) ให้คนสวนดัดต้นไม้ และหญ้า ให้สั้นสม่ำเสมอ</p> <p>(8) เก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้</p>	<p>- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวรวิทย์ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>3. โรคเครียด</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โรคนอนไม่หลับ ▪ โรคแพลงในกระเพาะอาหาร ▪ โรคประสาท <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เกิดจากความร้อนของภูมิอากาศ และเครื่องปรับอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> (1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค (2) ติดตั้งป้ายห้ามดึงเครื่องยนต์ทึ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทันท่วงที (3) จัดให้มีมีน้ำดื่มภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ (4) จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ (5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ห้องทรง 1,414.31 ตารางเมตร (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพนำดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพนำดูอยู่เสมอ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>4. อุบัติเหตุ</p> <p>สาเหตุจากการเกิดโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเกิดอัคคีภัย - การจราจร - การผลัดดักจากที่สูง 	<p>(1) ปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.6 เรื่องการจราจร อย่างเคร่งครัด</p> <p>(2) ปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3.1 เรื่องการป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด</p> <p>(3) จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทก ได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p>	-

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยองดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>5. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สาเหตุจากการเกิดโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแพร่กระจายผ่านทางลงทะเบียนเข้าทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อไวรัสดังกล่าว สามารถอยู่ได้ในอากาศได้ราว 3 ชม. และสามารถติดอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ชั่วโมงได้มาก มีระยะเวลาสั้นในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อาจจะติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ - ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น - ระบบคมนาคมที่พัฒนาไม่ดี มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง 	<p>(1) จัดทำป้าย เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยมถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการในการป้องกันสำหรับประชาชนที่แนะนำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทำเป็น 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ (ประสานขอได้ที่สายด่วนกรม ควบคุมโรค 1422 หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php)</p> <p>(2) แจ้งพนักงานประจำในที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ทั้งที่พักอยู่ด้วยกันในห้องหรือเป็นผู้มาเยี่ยม หากมีไข้ หรือ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และรีบไปพบแพทย์ ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย</p> <p>(3) ติดตั้งเครื่องจ่ายแสงออกซิเจนลังมือ ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่พนักงาน ผู้พักอาศัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคลได้</p> <p>(4) หมั่นดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น ลิฟท์บูมเกดลิฟท์สวิตซ์ไฟ โทรศัพท์ มือถือ ประตู บูมเกดประตูเข้าออกอัตโนมัติ เครื่องคีย์การ์ด ราวน์บันได ห้องน้ำส่วนรวม เครื่องเตอร์เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่มีผู้มาติดต่อบ่อยๆ เป็นต้น เพื่อกำจัดเชื้อ หั้นน้ำยาฆ่าดัก ล้าง ห้องสุขา น้ำยาฆ่าผ้าขาวมสมน้ำ 1 ต่อ 10 และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้</p> <p>(5) อาจพิจารณาให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิกายแบบใช้จ่อหน้าปากหรือจ่อหู (Handheld thermometer) จัดไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ด้านล่างของที่พักอาศัย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามายังอาคาร</p>	-

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจการทำรายงาน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญนาคุณ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนทอล เซอร์วิส จำกัด)



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนาມัยและความปลอดภัย	<p>1. การป้องกันอัคคีภัย ในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการได้ประเมินผลกระทบการป้องกันอัคคีภัย ไว้โดยแบ่งเป็น 4 ล้าน ดังนี้</p> <p>1.1 ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง เป็นโครงการประกอบกิจกรรมประเภทอาคารชุด จำนวน 93 ห้องชุด ประกอบด้วย อาคารห้องชุด จำนวน 2 อาคาร และอาคารสร้างวัสดุ จำนวน 2 สร้าง โดยอาคารมีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมกัน 14,303.49 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎหมาย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎหมายการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร้ายภัยหรือกระบวนการระเบิดต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p>	<p>(1) จัดให้มีระบบบังคับและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร้ายภัยหรือกระบวนการระเบิดต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563</p> <p>(2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดด้วยการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น</p> <p>(3) จัดให้มีการซ้อมบังคับอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต</p>

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไวนิเมนท์ จำกัด)



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนาแม้ยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>1) ระบบดับเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เป็นชนิดข้อต่อสวมเรียวนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 2.5 x 2.5 นิ้ว จำนวน 2 หัว โดยจะติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร G1 และอาคาร G2 ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกเป็นจุดที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้สะดวก ▪ ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หัวน้ำดับเพลิง (Hose Valve) และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ๑ และมีสายฉีดน้ำดับเพลิงต่อจากตู้หัวน้ำดับเพลิงแล้วสามารถนำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดแรงดัน 10 ปอนต์ หรือ 4.50 กิโลกรัม โดยโครงการจะติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร รวมจำนวน 27 จุด ▪ ระบบห่อหัวรับน้ำดับเพลิง ด้วยห่อหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร G1 และอาคาร G2 จำนวน 2 ห้อง/อาคาร เป็นระบบห่อแห้ง รับน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร 	<p>(4) โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมผล จำนวน 1 จุด ขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 130 ตารางเมตร (5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อ ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ (6) ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง ชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด (7) จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุด รวมผล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร (8) มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดย กำหนดบทบาทหน้าที่ (9) จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณี เกิดอัคคีภัย</p>	

เดือน ตุลาคม 2565



(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจการทำรายงาน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565



(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนาฏย์และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>2) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ ▪ แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ประกอบด้วยวงจรควบคุมโดยรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ วงจรทดสอบการทำงาน วงจรป้องกันระบบ และวงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติและภาวะขัดข้อง ตู้แผงควบคุมจะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ หากเกิดเหตุเพลิงใหม่จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบ โดยโครงการจะติดตั้งภายในห้องควบคุมบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร G1 ▪ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่แบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแล้วดึง (Break Glass) จะติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร รวมทั้งสิ้น 28 จุด ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ▪ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพลิงใหม่ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) โครงการติดตั้ง อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพลิงใหม่ด้วยเสียงไว้ด้วยแห่งเดียวกันกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงใหม่แบบมือกด ▪ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric จะติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ห้องชุดทุกห้อง ห้องพักบารมีทางเดิน โถงด้านหน้า โถงลิฟต์ โถงบันไดหลัก/หนีไฟ ห้องชีเนียร์คลับ สำนักงานนิติบุคคล ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ห้องน้ำคนพิการ ห้องเอชาร์ ห้องอาชีวะ และห้องเครื่อง เป็นต้น ▪ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) โครงการจะติดตั้งไว้เฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงใหม่ ได้แก่ พื้นที่จอดรถใต้อาคาร และห้องเครื่องเจเนอเรเตอร์ เป็นต้น 		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายรีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนกอล เชอร์วิส จำกัด)



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนา卯ยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>3) ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ป้ายแสดงตำแหน่งทางขึ้น-ลงและตำแหน่งชั้นอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.10 เมตร โดยโครงการจะติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์ และชานพักบันไดของทุกชั้น ▪ โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit Light) โครงการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทางเดิน โถงลิฟต์ และโถงหน้าบันไดหลัก/หนีไฟ เป็นต้น <p>4) แผนผังแบบแปลน และตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด ▪ โครงการมีการจัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร ▪ บริเวณชั้นล่างของอาคารจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของแต่ละอาคารไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก <p>5) ระบบไฟส่องสว่างสำรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) โครงการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ พื้นที่จอดรถ ทางเดิน โถงด้านรับ โถงบันไดหลัก/หนีไฟ ห้องชีเนียร์คลินิก ห้องชีเนียร์คลับ สำนักงานนิติบุคคล ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ห้องน้ำคนพิการ ห้องเอกสาร ห้องเอกสารเอมบู๊ และห้องเครื่องเจเนอเรเตอร์ เป็นต้น 		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行การแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของการสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนาเมียและความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>6) สายล่อฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> โครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชั้นหลังคาของอาคารทุกอาคารภายในโครงการ <p>1.2 ความสามารถในการหนีไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> อาคาร G1 ระยะเวลาที่ผู้พักอาศัยใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ ประมาณ 8 นาที อาคาร G2 ระยะเวลาที่ผู้พักอาศัยใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ ประมาณ 6 นาที <p>1.3 ความเหมาะสมของตำแหน่ง ความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล</p> <p>โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนตำบลกลมลา มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการภายใต้อาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจำในชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุกรณีให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ดื่นตระหนก งานนี้จะนำทางผู้ประสบภัยลงบันได มากังจุดรวมพลที่กำหนดไว้</p>		

เดือน ตุลาคม 2565


(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565


(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเนตร)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนท์โซล เอ็นไวนิเมนท์โซล จำกัด
ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวานามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร G1 และอาคาร G2 ขนาดพื้นที่ 130 ตารางเมตร (หักพื้นที่โถนไม้ยืนต้นแล้ว) คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.27 ตารางเมตร/คน หรือ 3.65 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 475 คน (รวมจำนวนพนักงาน)</p> <p>1.4 ประเมินความสามารถในการให้บริการระับอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลกลมลาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนตำบลกลมลา สำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลกลมลา โดยมีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 3.30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการยังสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงสะแกได้อีกด้วย โดยองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงสะแกห่างจากโครงการประมาณ 6.0 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางมาประมาณ 6 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p> <p>จากการประเมินความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ความสามารถในการหนีไฟ ความเหมาะสมของตำแหน่งและความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล และความสามารถในการให้บริการระดับอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า ผลกระทบด้านอัคคีภัยที่มีต่อโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนกอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนาฏยและความปลดภัย (ต่อ)	<p>2. อาชีวนาฏยและความปลดภัย</p> <p>เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากความข้อมูลพื้นฐานด้านการสาธารณสุขของชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนอกเล มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p> <p>โครงการได้ดำเนินการที่ใกล้และสะดวกที่สุดในการขนย้ายผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลป่าตองจะใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 11.40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ) และโรงพยาบาลลาง มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 13.80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 24 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)</p> <p>โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตั้งระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง (Closed Circuit Television System : CCTV) รวมทั้งสิ้น 48 จุด ซึ่งจะติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร จำนวน 15 จุด และภายในอาคาร จำนวน 33 จุด กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ</p>	<p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจสอบพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รับติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที</p> <p>(2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(3) โครงการจัดให้มีระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง (Closed Circuit Television System : CCTV) โดยติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร รวมทั้งสิ้น 48 จุด โดยติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร 15 จุด และภายในอาคาร 33 จุด</p>	<p>- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง (CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ นิยมแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวานามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>โครงการจัดให้มีจอดที่วิภาพที่ห้องควบคุมและระบบสื่อสารบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร G1 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยโดยรวม</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยลดสิ่งปฏิกูลและกรณีเกิดเหตุการณ์ด่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต</p> <p>ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่ออาชีวานามัยและความปลอดภัยอยู่ในระดับด้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> (4) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน ในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอคคีภัย (5) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้ง อุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที (6) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และเครื่องกระดูกหัวใจอัตโนมัติ (AED) พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เบื้องต้น (7) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมหั้ง เตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง (8) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี (9) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลด่างๆ ภายในโครงการทั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการ müll ฝอย (10) กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักมูลฝอย รวมของโครงการทุกวัน หลังจากการเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย 	

เดือน ตุลาคม 2565

๒๕๒ จันทร์ ๑๗๙

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจาก�行การแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565



นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนทอล เชอร์วิส จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการระบวยาน้ำ	<p>โครงการจัดให้มีระบวยาน้ำส่วนกลางจำนวน 2 ตั้งน้ำ</p> <p>1) ระบวยาน้ำ 01 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร G1 2) ระบวยาน้ำ 02 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร G2</p> <p>ระบวยาน้ำภายในโครงการจะให้บริการผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการเท่านั้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือดูแล และควบคุมการใช้งาน 1 คน สำหรับระบวยาน้ำส่วนกลางโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการระบวยาน้ำของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการระบวยาน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะทำให้ระบวยาน้ำ ในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ระบวยาน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ดำเนินการที่ดึงของระบวยาน้ำออกแบบให้อยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม (2) ระบวยาน้ำของโครงการมีการยกระดับขึ้นสูงจากพื้นของโครงการ (3) โครงสร้างของระบวยาน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งน้ำไม่ได้ ผันผวน อุ่นในสภาพดี ทำความสะอาดง่าย (4) จัดให้มีร่างระบายน้ำลับมีฝาปิดครอบระบวยาน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อุ่นในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราก (5) จัดให้มีที่วางสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบระบายน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย (6) จัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขระดับน้ำบอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (7) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณระบวยาน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้ระบายน้ำในเวลากลางคืน (8) จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณทางเข้าระบวยาน้ำ (9) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างด้วยก้อนลงระบายน้ำ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณระบวยาน้ำและเดิมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดความเป็นกรดด่าง คลอรีนอิสระคงเหลือ, คลอรีนที่ร่วมกับสารอ่อน化และ 2 ครั้ง ก่อน เปิดบริการ และหลังเปิดบริการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวัดโคลิฟอร์มทั้งหมด และพีคอลโคลิฟอร์ม ของระบวยาน้ำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวัด ค่าความเป็นด่าง, ความกรดด่าง, กรดไฮยาโนริก, คลอไรด์, แอมโมเนีย, ไนเตรท, จุลินทรีย์หรือด้วงชี้ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa</i>) ของระบวยาน้ำทุก 1 ปีตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการระบวยาน้ำ		<p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการใช้ระบวยาน้ำ</u></p> <p>(1) จัดให้มีอุปกรณ์สำรองที่สามารถติดต่อบนукคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจนครบาล เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด่วนๆ และปิดประปาตามรายละเอียดพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน</p> <p>(2) รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลมีให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณระบวยาน้ำ</p> <p>(3) จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณระบวยาน้ำ ในการนี้ที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</p> <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</u></p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำ (Life guard) โดยอยู่ประจำระหว่างน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>(2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - การตรวจสอบจำนวนและตราสภาพการใช้งาน ของอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบพื้นผิวทางเดินรอบระบวยาน้ำ และพื้นผิวใต้ระบวยาน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบไม้ไผ่น้ำขัง บริเวณรอบระบวยาน้ำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลบเลือนของป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ระบวยาน้ำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณระบวยาน้ำและทางเดินรอบระบวยาน้ำ หากชำรุดให้แก้ไขทันที ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ	<p>การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า บริเวณที่ดังโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ามากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 36.59 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.50 นอกจากนี้เป็นพื้นที่พานิชยกรรม, พื้นที่อยู่อาศัย, พื้นที่บริการท่องเที่ยว, พื้นที่ก่อสร้าง และแม่ปั้นงาน, พื้นที่ทะเล, พื้นที่สำคัญทางศาสนา, พื้นที่ว่าง, พื้นที่ถนน, พื้นที่แหล่งน้ำ, พื้นที่ชายหาด และพื้นที่โครงการ ตามลำดับ และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประจำในราชกิจจานุเบกษา พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด นอกจากนี้ จากข้อมูลแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดภูเก็ต ตามติดตามรัฐมนตรี เมื่อ 7 พฤษภาคม 2532 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ จากการสำรวจพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า ไม่พบพื้นที่อ่อนไหว และหน่วยงานราชการใกล้เคียงโครงการแต่อย่างใด</p> <p>การออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคารแบบโมเดิร์น ลักษณะอาคารวางแผนตามทิศทางเดด และออกแบบให้ส่วนที่ไม่ใช่ห้องพักเป็นส่วนรับแดดในทิศตะวันตก มีขนาดอาคารที่ไม่ใหญ่ เพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับเนินเขาด้านหลังอาคาร ออกแบบให้มีพื้นที่โล่งระหว่างผนังหน้าห้องพักและทางเดิน ซึ่งช่วยทึบเรื่องความเป็นส่วนตัวและการระบายอากาศ นอกจากนี้ยังเพิ่มระบบด้านไม้ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติเหมือนกับบรรยากาศของโครงการ</p>	<p>(1) จัดให้มีมีอุปกรณ์ ได้แก่ ต้นแซะ ต้นนันท์ ป่า ต้นพลับพล้า ต้นไพ ต้นมะหาด ต้นยางพารา ต้นคอแห้ง ต้นจิกกะเล ต้นชงโค ต้นพุดภูเก็ต ต้นมะพร้าว ต้นลันก์ กะขาวพวง ต้นสมิดแดง ต้นหางนกยูง ฝรั่ง และต้นหว้า</p> <p>(2) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 1,414.31 ตารางเมตร และมีไม้ยืนต้นบนดิน 120 ต้น</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพนำดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัยของผู้พักอาศัย</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็น ไวรอนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>อาคารของโครงการเป็นอาคาร คสล. ก่ออิฐ混ปูนเรียบทาสีส่วนใหญ่ทึ่งภายใน และภายนอก ประดุหน้าต่างเป็นกระจกใสสีามิเนต Blue-Grey หนา 12 มิลลิเมตร (หรือ เทียบเท่า) สำหรับสีของอาคารเป็นสีน้ำตาล เพื่อเลียนสีจากเปลือกไม้ธรรมชาติ ทำให้ดู กลมกลืนกับธรรมชาติ</p> <p>การจัดภูมิสถาปัตยกรรมมีทั้งส่วนที่เป็นภูมิทัศน์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศน์ นุ่ม (Softscape) โดยแนวคิดการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape ส่วน ใหญ่เป็นการตกแต่งพื้นผิวของทางเดินบริเวณอาคาร ส่วนแนวคิดการจัดภูมิ สถาปัตยกรรมในส่วนของ Softscape นั้นเน้นการตกแต่งโดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม รวมทั้งรักษาไม้ยืนต้นเดิมเพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่ ช่วยลดความกระด้างของ โครงสร้างอาคาร ดันไม้จะช่วยถอนสัดส่วนของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพ ของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย</p> <p>โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง เป็นโครงการประกอบกิจกรรมประเภท อาคารชุด จำนวน 93 ห้องชุด ประกอบด้วย อาคาร คสล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสรรવ่ายน้ำ จำนวน 2 สร้าง</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากร่างทำรายการ
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญเตี้ย)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง เอ็นไพร์เม้นทอล เชอร์วิส จำกัด
ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร จากการสำรวจสถานที่ พฤศจิกายน, 2565) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ไม้พุ่ม/ป่าละเมาะ พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่บริการท่องเที่ยว และพื้นที่อยู่อาศัย เมื่อพิจารณาอาคารใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย อาคารที่สูง 1-8 ชั้น อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ ได้แก่ บ้านพักพนักงาน ภูเก็ตแฟนตาซี มีความสูง 3-4 ชั้น โรงแรมสีสีโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต กมลา บีช สูง 4 ชั้น โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท สูง 1-5 ชั้น Citygate Kamala Resort & Residence สูง 8 ชั้น ดังนั้น ในภาพรวมของอาคารจึงไม่มีความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและทัศนียภาพ ทั้งนี้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการได้จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ดันมะชะ ตันนันทรีป่า ดันพลับปลา ดันไฟ ดันมะหาด ดันยางพารา ดันคอแห้ง ดันจิกกะเล ดันซังโโค ดันพุดภูเก็ต ดันมะพร้าว ดันลันทมขาวพวง ดันเสเม็ด แดง ดันหางนกยูงฟรั่ง และดันหว้า ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>การประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อทัศนียภาพ โดยพบว่า ไม่มีพื้นที่อ่อนไหวในระยะจากการกำหนดจุดควบคุมการมองและจุดควบคุมการมองวิกฤติ ทั้งนี้ โครงการได้แสดงภาพมุ่งมองช้อนทับก่อนและหลังการพัฒนาโครงการจากสถานที่สำคัญ โดยพบว่า มุ่งมองผ่าน ถือเป็นมุสลิม บ้านกมลา มองไม่เห็นอาคารของโครงการแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ ได้ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร คสล. ก่ออิฐ混凝บล็อกเรียบทาสีส่วนใหญ่ทั้งภายในและภายนอก ประดูหน้าต่างเป็นกระจกใสสามิเนต Blue-Grey หนา 12 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) สำหรับสีของอาคารเป็นสีน้ำตาล เพื่อเลียนสีจากเปลือกไม้ธรรมชาติ ทำให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ</p>		

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ที่ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิวอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังทิศทางลม และ แสงแดด	<p>การพิจารณาผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมของตัวอาคาร จะพิจารณาจากความสูงของอาคาร การวางแผนอาคาร ทิศทางของลมขาติดย์ และทิศทางลมตามธรรมชาติ ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้</p> <p>1) การบดบังแสง</p> <p>จากข้อมูลสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาสำนักวิทยุเก็ต ในปี 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564) พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันตก ส่วนลมทางทิศตะวันออกมีเพียงช่วงสั้นๆ ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล ความเร็วลมเฉลี่ยมีไม่มากนัก</p> <p>จากข้อมูลความเร็วและทิศทางลม เมื่อพิจารณาร่วมกับตัวอาคารของโครงการ ดังรูปที่ 4-16 สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมตามgradeและหลักได้ดังนี้</p> <p>(1) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตก คือ ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (ดันไม้และวัสดุปีกคลุม)</p> <p>(2) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันตก ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันออก คือ ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (ดันไม้และวัสดุปีกคลุม)</p>	<p>(1) โครงการจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่าหากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางแสงและทิศทางลมสามารถแจ้งหรือหารือกับโครงการในการแก้ไขผลกระทบตั้งแต่早就 ซึ่งสามารถแจ้งได้ดังแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังจากการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>(2) หากโครงการส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางแสงและทิศทางลมต่ออาคารข้างเคียง หรือพื้นที่อยู่อาศัย ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่ห้อง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด) และคนกลาง คือหน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา)</p>	-

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นท์เซอร์วิส จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังทิศทางลม และแสงแดด (ต่อ)	<p>จากข้อมูลข้างต้น พบว่า มีผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่ออาคารข้างเคียง เพียงเล็กน้อย และเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการได้มีการเว้นระยะห่าง ระยะรั้นเพียงพอ ไม่มีการก่อสร้างตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทำให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมกันนี้โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 120 ต้น รอบโครงการ เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นอีกด้วย ดังนั้นคาดว่าผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>2) การบดบังทิศทางลม</p> <p>การจำลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการต่ออาคารข้างเคียง โดยเริ่มประมาณในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ในช่วง 3 เดือนของปี ได้แก่ เดือนมิถุนายน วันครึ่งมายัน คือ วันที่ 21 มิถุนายน (วัน Summer solstice หรือ วันที่แกนของโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด คือ 23.5 องศา) เดือนกันยายน วันครึ่งชูตั้ง คือ วันที่ 21 กันยายน หรือ 21 มีนาคม (วัน Equinox หรือวันที่แกนของโลกตั้งฉากกับระหว่างของดวงอาทิตย์ หรือขานานกับแกนของดวงอาทิตย์) และเดือนธันวาคม วันเหมยยัน วันที่ 21 ธันวาคม (วัน Winter solstice หรือวันที่ แกนของโลกเอียงออกจากแกนของดวงอาทิตย์มากที่สุด คือ 23.5 องศา)</p> <p>ในภาพรวมอาคารของโครงการจะเกิดการบดบังของแสงแดดภายในพื้นที่โครงการ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะสร้างผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยการบดบังแสงในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันเท่านั้น ตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ และช่วงเวลาที่มีการใช้ประโยชน์แสงแดด ถือว่ามีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ในระยะสั้น ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงส่งผลด้านการบดบังแสงแดดอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>(3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการให้มีที่ว่างของแนวอาคารเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทุกด้าน</p> <p>(4) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถเกิดการไหลเวียน และช่วยลดความร้อนให้กับโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ</p> <p>(5) โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,414.31 ตารางเมตร และมีไม้ยืนต้นบนดิน 120 ต้น</p>	

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นายสาวุชารัตน์ บุญแก้ว
(นายสาวุชารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์ฟเฟ้นเชิร์ฟ ENVIROTECH ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. ทรัพยากรดินและดินถล่ม	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การเบิดหน้าดิน - การปรับพื้นที่หลังการก่อสร้าง	- ตรวจสอบการเบิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น - ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด - บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 1 จุด (รูปที่ 1)	- ฝุ่นจากการก่อสร้าง - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- สอบผลจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง - ตรวจวัดโดยระบบgravimetric ด้วยเครื่องเก็บด้วยไย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโวลูม (High Volume Air Sampler) - ตรวจวัดโดยระบบgravimetric ด้วยเครื่องเก็บด้วยไย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโวลูม (High Volume Air Sampler) - ตรวจวัดอัตราสัยหักการดูดกลืน (Absorption)	- ทุกวันที่มีการทำการฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวันที่มีการทำการฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด - บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด - บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเจริญ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. เสียงและความ สันดาลทึบ	<u>เสียง</u> - ผู้พักอาศัยข้าง เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- เสียงจากการก่อสร้าง	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียงจากการก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด จำนวน 1 จุด (รูปที่ 1)	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียง สูงสุด และเสียงรบกวน	- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียง สูงสุด และระดับเสียงเบอร์เช็นไทร์ที่ 90 ด้วย เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ IEC 61672 ของคณะกรรมการมาตรฐานระหว่างประเทศว่า ด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC) และเสียงรบกวน	- ทุกวันที่มีการทำการ สำรวจและรายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	<u>ความสั่นสะเทือน</u> - ผู้พักอาศัยข้าง เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความสั่นสะเทือนจาก การก่อสร้าง	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่อง ผลกระทบทางด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด จำนวน 1 จุด (รูปที่ 1)	- ความสั่นสะเทือนจาก การก่อสร้าง	- ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศไทย หรือเครื่องวัดความ สั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามวิธีที่ กำหนด ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)	- ทุกวันที่มีการทำการ สำรวจและรายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. นิเวศวิทยาทางน้ำ	- น้ำคลองสาธารณะโดยยืนด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1)	- การตรวจคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน <ul style="list-style-type: none"> ▪ อุณหภูมิ ▪ ความเป็นกรดและด่าง ▪ ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ▪ บีโอดี (BOD) ▪ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด ▪ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอլโคลิฟอร์ม ▪ ไนเตรต ▪ แมมโมเนียม 	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน <ul style="list-style-type: none"> ▪ วิธี Thermometer ▪ วิธี pH meter ▪ วิธี Azid Modification ▪ วิธี Azid Modification at 5 days ▪ วิธี Multiple Tube Fermentation Technique ▪ วิธี Multiple Tube Fermentation Technique ▪ วิธี Cadmium Reduction ▪ วิธี Distillation Nesslerization 	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
5. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- ถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- บันทึกการตรวจสอบ	- ตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์นก้าว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอราจ จำกัด
KHL GROUP ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- ส่วนเกราะ	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วนเกราะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบกำจัด	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ความเป็นกรดด่าง ▪ บีโอดี ▪ สารแขวนลอย ▪ ชัลไฟร์ ▪ สารที่ละลายได้ทั้งหมด ▪ ตะกอนหนัก ▪ น้ำมันและไขมัน ▪ ทีโคเอ็น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว <ul style="list-style-type: none"> ▪ pH meter ▪ วิธี Azide Modification ▪ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) ▪ วิธี Titrate ▪ วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง ▪ วิธีการตรวจอิมhoff (Imhoff cone) ▪ วิธีการสกัดด้วยด้าวทำละลาย ▪ วิธี Kjeldahl 	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

๒๘๒ ๑๗/๒/๖๕

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

๒๘๒ ๑๗/๒/๖๕

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญมาก)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
PHAT ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำ	- สภาพท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินไหลลงพื้นที่ข้างเคียงและไหหลังท่อระบายน้ำหรือไม่	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
8. การจัดการมูลฝอย	- ที่พักขยะมูลฝอย	- ปริมาณ มูลฝอย ติดค้าง และสภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถของถังขยะในการรองรับปริมาณขยะและการร้าชีมของถังขยะ - ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี เสมอ	- ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
9. การจราจร	- ถนนสาธารณะที่ ถนนส่งวัสดุใช้ ขนส่ง	- ความเร็วรถและการกีดขวางการจราจร	- ตรวจสอบความเร็วของรถและการกีดขวาง การจราจร	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- ถนนสาธารณะ	- สภาพถนน	- ตรวจสอบสภาพถนนและการชำรุด	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
10. การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560	- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างอาคาร	- บันทึกการตรวจสอบ	- ตรวจสอบความสูงการก่อสร้างอาคารเพื่อป้องกันความสูงของอาคารเกินเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด


เดือน ตุลาคม 2565



(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565



บริษัท ภูเก็ต อินเวอร์โอนเมเนทอล เอ็น垂เอ็นที จำกัด
(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต อินเวอร์โอนเมเนทอล เอ็น垂เอ็นที จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
11. คุณภาพชีวิต	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ข้อร้องเรียน	- สอนความเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
12. การสาธารณสุข	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- บันทึกการตรวจสอบ	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับการทำงาน - ตรวจสอบและทำความสะอาดพื้นที่	- ทุกครั้งที่มีการรับคนงาน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- ถังสำรองน้ำใช้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- บันทึกการทำงาน และการตรวจสอบ	- ตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- ส่วนเกราะ	- บันทึกการทำงาน และการตรวจสอบ	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วนเกราะ หากปริมาณ ตะกอนเดิมให้ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบกำจัด	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- ห้องส้วมบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- บันทึกการทำงาน และการตรวจสอบ	- ตรวจสอบความสะอาดของห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
13. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งถัง ดับเพลิง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างหรือตาม คำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- บันทึกสาเหตุการเกิดอัคคีภัย	- ตรวจสอบตามสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

จำนวน ๑๔๗/๑๒

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

จำนวน ๑๔๗/๑๒

(นางสาวจุฬาวดัน บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
14. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- คนงานก่อสร้าง	- การสวมใส่อุปกรณ์	- ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาด	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- ห้องปฐมพยาบาล	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือปฐมพยาบาล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่ก่อสร้าง	- ความปลอดภัย และทรัพย์สิน	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่อง ผลกระทบด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน	- ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- ความปลอดภัย และทรัพย์สิน	- ตรวจสอบการรักษาความสะอาดโดยรอบ	- ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	- Chain Link และแผง ตาข่ายที่กันร่อน อาคาร	- ความปลอดภัย ชั่วคราวและทรัพย์สิน	- ตรวจสอบสภาพ Chain Link และแผงตาข่ายที่กันโดยรอบ อาคาร	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
15. สุนทรียภาพ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

หมายเหตุ กำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือน มกราคมของปีถัดไป โดยในระยะก่อสร้างให้นำส่งไปยังองค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)


ผู้รับมอบอำนาจจากการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ นุฒนิภา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่หนีภัย	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- ภายในโครงการ	- การซ้อมแผนอพยพ	- ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
2. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1)	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)	- ตรวจวัดโดยระบบgravimetric ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโวลุ่ม (High Volume Air Sampler) - ตรวจวัดโดยระบบgravimetric ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโวลุ่ม(High Volume Air Sampler)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. นิเวศวิทยาทางน้ำ	- น้ำคลอง สาธารณูปโภคด้าน กิจได้ของพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1)	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศ คลองสาธารณะโดยชั้น กิจได้ของพื้นที่โครงการ ▪ อุณหภูมิ ▪ ความเป็นกรดและด่าง ▪ ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ▪ บีโอดี (BOD) ▪ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด ▪ แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิ ฟอร์ม ▪ ไนเตรต ▪ แอมโมเนียม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามบันทึก (พ.ศ.2537) ออกตามความในพรบ. ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ▪ วิธี Thermometer ▪ วิธี pH meter ▪ วิธี Azid Modification ▪ วิธี Azid Modification at 5 days ▪ วิธี Multiple Tube Fermentation Technique ▪ วิธี Multiple Tube Fermentation Technique ▪ วิธี Cadmium Reduction ▪ วิธี Distillation Nesslerization 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้งตลอดระยะเวลา ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญยานันทน์
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมนท์ จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- บริเวณกอกน้ำใช้ที่ฝ่านการกรองของโครงการแล้ว	- การตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างนำบริเวณกอกน้ำใช้ที่ฝ่านการกรองของโครงการแล้ว	- ทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิดดำเนินการ หลังจากนั้นทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ หากพบว่ามีส่วนประกอบใดชำรุดให้รื้อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- ถังกรองเหล็กสนิมและถังกรองคาร์บอน	- ตรวจบันทึกการทำความสะอาดถังกรอง โดยการล้างย้อน (Back wash)	- ตรวจบันทึกการทำความสะอาดถังกรอง โดยการล้างย้อน (Back wash)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
5. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	- การตรวจดูคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ▪ บีโอดี ▪ สารแขวนลอย	- ตรวจดูคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ▪ วิธี Azide Modification ▪ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

เดือน ตุลาคม 2565

ผู้ = จันทร์แก้ว

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

ผู้ = พชร

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมทอล เชอร์วิส จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการ น้ำเสีย และสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ หลังออกจากระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐาน การระบายน้ำทิ้งจาก อาคาร	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท C จากประการกระทรง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด และจัดเก็บ สถิติข้อมูลหรือบันทึก หรือรายงานมาตรการตาม กฎหมายที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม วิธีการ และแบบ การเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 <ul style="list-style-type: none"> ■ ความเป็นกรดด่าง ■ ปีโอดี ■ สารแขวนลอย ■ ชัลไฟด์ ■ สารที่ละลายได้ทั้งหมด ■ ตะกอนหนัก ■ หัวมันและไขมัน ■ ทีเคอีน 	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- ป้องตรวจคุณภาพน้ำหลังออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ


เดือน ตุลาคม 2565



(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565



นายสาวุทธ์ดัน บุญเจริญ
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เม้นทอล เชอร์วิซ จำกัด
ENVIROTECH ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง ชั่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหักหรือการร้าวซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
7. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ - ตรวจสอบการร่วงซึมของถังขยะ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
		- ปริมาณมูลฝอยตากด้วย	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตากด้วยและความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
8. การจราจร	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- บริเวณทางเข้า-ออกบันไดสารภารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว


ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.



ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. การสาธารณสุข	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- ตรวจสอบและกำจายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพนำดูอยู่เสมอ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
10. การป้องกัน อัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย และ ^{สัญญาณแจ้งเหตุ} เพลิงใหม่	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
11. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราบการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนทอล เอ็น垂เอ็นเตอร์พรูฟฟิ้ง จำกัด
ผู้รับผิดชอบการด้านสิ่งแวดล้อม
(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาศ)

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. สระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดด่าง - คลอรีนอิสระคงเหลือ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น - โคลิฟอร์มทั้งหมด - พีคอลโคลิฟอร์ม - ค่าความเป็นด่าง - ความกระด้าง - กรณีชีวานุรักษ์ - คลอร์เจด - แอมโมเนียม - ไนเตรต - จุลินทรีย์หรือด้วงซึ่งทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธี pH meter - วิธี DPD colorimetric method - วิธี DPD colorimetric method - วิธี Multiple Tube Fermentation Technique - วิธี Multiple Tube Fermentation Technique - วิธี Titration Method - วิธี EDTA Titrimetric Method - วิธี Turbidimetric Method - วิธี Argentometric Method - วิธี Titrimetric Method - วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Multiple Tube Fermentation Technique 	<ul style="list-style-type: none"> - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์วอชメンท์ จำกัด
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด กมลา ชีเนียร์ลิฟวิ่ง ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. ระบายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณระบายน้ำในโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำระบายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำระบายน้ำติดตลอดเวลาที่เปิดบริการ - อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น - สภาพพื้นผิวทางเดินรอบระบายน้ำ และพื้นผิวได้ระบายน้ำ - ขอบระบายน้ำและทางเดินระบายน้ำ - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ระบายน้ำ - อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณระบายน้ำและทางเดินรอบระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - การตรวจสอบจำนวนและตรวจสอบสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบพื้นผิวทางเดินรอบระบายน้ำ และพื้นผิวได้ระบายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที - ตรวจสอบไม้ไผ่มีน้ำขัง - ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลบเลือน - ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจะทะเบียนอาคารชุด)

หมายเหตุ กำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนกรกฎาคมของปีต่อไป โดยในระยะดำเนินการให้นำส่งไปยังองค์กรบริหารส่วนตำบลกมลา

เดือน ตุลาคม 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)


ผู้รับมอบอำนาจจากที่ทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เซอร์วิส จำกัด



N
S



สัญลักษณ์

พื้นที่โครงการ

- จุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียงและความสันติสุขเพื่อประเมินพื้นที่โครงการ
- จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำและลองสารปฏิรูปน้ำเพื่อประเมินพื้นที่โครงการ

รูปที่ 1 ผังแสดงจุดตรวจคุณภาพอากาศ เสียง และความสันติสุขเพื่อประเมินพื้นที่โครงการ
ตลอดสายทางเดินพิเศษให้ช่องพื้นที่โครงการ

ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, 2565

เดือน 七月 2565


เดือน 七月 2565

(นายวีระ พันธุ์วนิช)

ผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้ากรมฯ
บริษัท กมลดา ศิริพิริย์ สิพิริย์ จำกัด

บริษัท ภารกิจ เอ็นไพร์เมเนจเม้นท์ จำกัด จำกัด





ເດືອນ ທຸລາຄມ 2565

२४- द्वितीय

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

▪ ขอบเขตพื้นที่โครงการ

เดือนตุลาคม 2565


(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



3.2 9 เมษายน 489 (3287)
(3-2-14.3 ๗)
(5.657.20 朔 ๔)



ជំនួយទី

มาตราส่วน 1:2,500

รูปที่ 2 ผังต่อโนนด์โครงการ

135/16

—
—

OWNER	Kamala Senior Living Co., LTD.										10th.	50th.	100th.			
PROJECT NAME		Kamala Senior Living														
GENERAL MANAGING		Kamala Senior Living														
<p>1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTURE 40 LIMITED OR THE COMPANY IT BELONGS TO. IT IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT WAS DRAWN. 2. NO SCALE THAT DRAWING USES THE DRAWN DIMENSIONS ONLY.</p>																
DESIGNER		ARCHITECT		STRUCTURAL ENGINEER		ELECTRICAL ENGINEER		MECHANICAL ENGINEER		ENVIRONMENTAL ENGINEER		DRAWING TITLE	ISSUE/REVISION	SIGNED	CHECK BY	DRAWING NO.
A 49												ผังสถาปัตย์	No. DESCRIPTION	BY	DATE	CONDO-1.02.2
													1. Structural Drawing	A-49	24.12.2021	
													2. Electrical Drawing	A-49		
													3. Mechanical Drawing	A-49		
													4. Environmental Drawing	A-49		
													5. Landscape Drawing	A-49		
													6. Lighting Drawing	A-49		
													7. Other Drawing	A-49		
													8. Other Drawing	A-49		
													9. Other Drawing	A-49		
													10. Other Drawing	A-49		
													11. Other Drawing	A-49		
													12. Other Drawing	A-49		
													13. Other Drawing	A-49		
													14. Other Drawing	A-49		
													15. Other Drawing	A-49		
													16. Other Drawing	A-49		
													17. Other Drawing	A-49		
													18. Other Drawing	A-49		
													19. Other Drawing	A-49		
													20. Other Drawing	A-49		
													21. Other Drawing	A-49		
													22. Other Drawing	A-49		
													23. Other Drawing	A-49		
													24. Other Drawing	A-49		
													25. Other Drawing	A-49		
													26. Other Drawing	A-49		
													27. Other Drawing	A-49		
													28. Other Drawing	A-49		
													29. Other Drawing	A-49		
													30. Other Drawing	A-49		
													31. Other Drawing	A-49		
													32. Other Drawing	A-49		
													33. Other Drawing	A-49		
													34. Other Drawing	A-49		
													35. Other Drawing	A-49		
													36. Other Drawing	A-49		
													37. Other Drawing	A-49		
													38. Other Drawing	A-49		
													39. Other Drawing	A-49		
													40. Other Drawing	A-49		
													41. Other Drawing	A-49		
													42. Other Drawing	A-49		
													43. Other Drawing	A-49		
													44. Other Drawing	A-49		
													45. Other Drawing	A-49		
													46. Other Drawing	A-49		
													47. Other Drawing	A-49		
													48. Other Drawing	A-49		
													49. Other Drawing	A-49		
													50. Other Drawing	A-49		
													51. Other Drawing	A-49		
													52. Other Drawing	A-49		
													53. Other Drawing	A-49		
													54. Other Drawing	A-49		
													55. Other Drawing	A-49		
													56. Other Drawing	A-49		
													57. Other Drawing	A-49		
													58. Other Drawing	A-49		
													59. Other Drawing	A-49		
													60. Other Drawing	A-49		
													61. Other Drawing	A-49		
													62. Other Drawing	A-49		
													63. Other Drawing	A-49		
													64. Other Drawing	A-49		
													65. Other Drawing	A-49		
													66. Other Drawing	A-49		
													67. Other Drawing	A-49		
													68. Other Drawing	A-49		
													69. Other Drawing	A-49		
													70. Other Drawing	A-49		
													71. Other Drawing	A-49		
													72. Other Drawing	A-49		
													73. Other Drawing	A-49		
													74. Other Drawing	A-49		
													75. Other Drawing	A-49		
													76. Other Drawing	A-49		
													77. Other Drawing	A-49		
													78. Other Drawing	A-49		
													79. Other Drawing	A-49		
													80. Other Drawing	A-49		
													81. Other Drawing	A-49		
													82. Other Drawing	A-49		
													83. Other Drawing	A-49		
													84. Other Drawing	A-49		
													85. Other Drawing	A-49		
													86. Other Drawing	A-49		
													87. Other Drawing	A-49		
													88. Other Drawing	A-49		
													89. Other Drawing	A-49		
													90. Other Drawing	A-49		
													91. Other Drawing	A-49		
													92. Other Drawing	A-49		
													93. Other Drawing	A-49		
													94. Other Drawing	A-49		
													95. Other Drawing	A-49		
													96. Other Drawing	A-49		
													97. Other Drawing	A-49		
													98. Other Drawing	A-49		
													99. Other Drawing	A-49		
													100. Other Drawing	A-49		

เดือน ตุลาคม 2565

๒๕ = จังหวัดกาญจนบุรี

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้บันทึกเอกสารจากทำกราฟฟิก

บริษัท กมล ชีเนียร์ ลิมิตี้ด์ จำกัด

ที่ดินเจ้าของเดียวกัน
(ต้นไม้และรัชพืชปักกลุ่ม)

แนวเขตที่ดินของโครงการ

แนวถนนภาระจ่ายออก


กรอบอาคาร

เดือนตุลาคม 2565

(นายสาวุทธารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการห้องสื่อสารองค์กร

บริษัท กมล ชีเนียร์ ลิมิตี้ด์ จำกัด



รูปที่ 3 ผังบริเวณโครงการ

136/162

OWNER

บริษัท กมล ชีเนียร์ ลิมิตี้ด์
Kmalo Senior Living Co., LTD.

DESIGNER

A 49

MARSHALL LTD THAILAND

T +66 (0) 2299 8672

F +66 (0) 2299 8673

E info@marshall-th.com

www_marshall-th.com

W W AND ASSOCIATES Co., Ltd

T +66 (0) 2299 8672

F +66 (0) 2299 8673

E info@w-andassociates.com

www_w-andassociates.com

PROJECT NAME

โครงการก้าวสู่ชีวิต กมล ชีเนียร์ ลิมิตี้ด์
Kmalo Senior Living
ทำเลที่ดิน ชั้น 4 ชั้น 5 และชั้น 6

GENERAL INFORMATION

1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS LTD. OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS NOT SUBJECT TO PUBLIC DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT WAS DRAWN.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
3. DRAWN BY: A49
4. PRINTED DATE: 26.09.2020
5. DRAWN BY: A49
6. PRINTED DATE: 26.09.2020

ARCHITECT

SIGNED

STRUCTURAL ENGINEER

SIGNED

ELECTRICAL ENGINEER

SIGNED

MECHANICAL ENGINEER

SIGNED

ENVIRONMENTAL ENGINEER

SIGNED

DRAWING TITLE

ผังบริเวณ

ISSUE/REVISION

N0.

DESCRIPTION

BY

SIGNED

CHECK BY

ARCHITECT

SIGNED

DRAWING NO.

SCALE 1:500

DRAWN BY: A49

PRINTED DATE: 26.09.2020

BY MARSHALL LTD (PHUKET) LTD.

เดือน ตุลาคม 2565

សំគាល់ស្រុក

(นายวีระ จันทร์แก้ว)


ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

ที่ดินเจ้าของเดียวกัน
(ต้นไม้และวัชพีซึ่งคลุม)

เดือนตุลาคม 2561

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้ช้านานาญการค้านสิ่งแวดล้อม
กูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เชื้อราชีวะ จำกัด



รูปที่ 4 ผังแสดงเส้นชั้นความสูงและแนวตัดความลาดชันทั้งโครงการ

OWNER บริษัท กมลดา รีสอร์ฟ ลิมิตี้ดี จำกัด Kmolda Senior Living Co., LTD.	DESIGNER A 49 W. AND ASSOCIATES Co. Ltd. Architects & Engineers T +66 (0) 2284 4370 F +66 (0) 2284 3872 E info@w-and.com W www.w-and.com	STRUCTURAL ENGINEER SIGNED W. AND ASSOCIATES Co. Ltd. Architects & Engineers T +66 (0) 2284 4370 F +66 (0) 2284 3872 E info@w-and.com W www.w-and.com	ELECTRICAL ENGINEER SIGNED W. AND ASSOCIATES Co. Ltd. Architects & Engineers T +66 (0) 2284 4370 F +66 (0) 2284 3872 E info@w-and.com W www.w-and.com	SIGNED MECHANICAL ENGINEER W. AND ASSOCIATES Co. Ltd. Architects & Engineers T +66 (0) 2284 4370 F +66 (0) 2284 3872 E info@w-and.com W www.w-and.com	SIGNED ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED W. AND ASSOCIATES Co. Ltd. Architects & Engineers T +66 (0) 2284 4370 F +66 (0) 2284 3872 E info@w-and.com W www.w-and.com	DRAWING TITLE ผังสถาปัตย์	ISSUE/REVISION NO. DESCRIPTION BY DATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9	SIGNED CHECK BY ARCHITECT SIGNED 1 2 3 4 5 6 7 8 9	DRAWING NO. SENIOR_1.04.2
PROJECT NAME โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ กมลดา รีสอร์ฟ Kmolda Senior Living บ้านพักผู้สูงอายุ กมลดา รีสอร์ฟ	GENERAL 143/2011/04								
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS NOT SUBJECT TO RETURN UPON REQUEST. IT IS THE PROPERTY OF THE PROJECT TEAM WHICH WORKED ON THE PROJECT FOR WHICH IT IS MADE. 2. THIS DRAWING IS FOR THE USE OF THE CONTRACTOR ONLY. 3. THIS DRAWING IS FOR THE USE OF THE CONTRACTOR ONLY. 4. THIS DRAWING IS FOR THE USE OF THE CONTRACTOR ONLY.									

ເດືອນ ທຸລາມ 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด


ເດືອນທຸລາຄມ 256

✓

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้ช่วยนายนภกานต์สิงห์วงศ์ล้อม

บริษัท กะเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เชอร์



รูปติดตามฯ S1
S1
1962 SCALE 1:500

รูปที่ 5 รูปตัดความลาดชันทั้งโครงการ

138/162

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์ก้าว
(นายวีระ จันทร์ก้าว)


ผู้รับอนุญาตจากรัฐบาลในการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

ที่ดินเจ้าของเดียวแก้
(ดันไม้และวัวพืชปักคุณ)

เดือนตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญเนวว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์โภรมนกhol เซอร์วิส จำกัด



หันหน้ามุม (ดํารง)	บริเวณตาม ประปา	ความชื้น (%)	หันหน้าตามบริเวณ (ดํารง)	พื้นที่ห่าง (ตร.ม.)		พื้นที่ห่างน้ำฝน (ตร.ม.)		พื้นที่ดินร่องรอย (ตร.ม.)	
				ด้านประกอบ	ด้านแยก	ด้านประกอบ	ด้านแยก	ด้านดีด % ห้องน้ำทั่วไป	ด้านแยก
5,657.20	8	0-19.99%	4,917.09	1,475.13	30%	2,110.33	42.92%	-	-
		20-39%	31.75	-	-	31.75	100%	15.87	50%
		35.00-100%	708.36	-	-	668.94	94.44%	-	-
								558.54	79%
								-	-

รูปที่ 6 ผังแบ่งบริเวณตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

OWNER	บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด Komalo Senior Living Co., LTD.		DESIGNER	W. AND ASSOCIATES Co., Ltd Architects & Associates T +66 (0) 2280 4370 F +66 (0) 2280 3872 E info@w-and.com												
PROJECT NAME	โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ Kamalo Senior Living ทำเลบ้านชั้นนำที่ จังหวัดภูเก็ต		ARCHITECT	SIGNED	STRUCTURAL ENGINEER	SIGNED	ELECTRICAL ENGINEER	SIGNED	MECHANICAL ENGINEER	SIGNED	ENVIRONMENTAL ENGINEER	SIGNED	DRAWING TITLE	ผังบริเวณ		
GENERAL Manager	<p>1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS OR LIMITED OF ONE OF ITS PARTNERS. IT IS BUILT SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND. IT IS NOT TO BE COPIED OR USED FOR ANY OTHER PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE OR CHANGE THE RELATED DIMENSIONS ONLY. 3. DRAWN BY: W. AND ASSOCIATES CO., LTD.</p>												ISSUE/REVISION NO.	SIGNED BY	CHECK BY	DRAWING NO.
	<p>Architect: W. AND ASSOCIATES CO., LTD. Structural Engineer: W. AND ASSOCIATES CO., LTD. Electrical Engineer: W. AND ASSOCIATES CO., LTD. Mechanical Engineer: W. AND ASSOCIATES CO., LTD. Environmental Engineer: W. AND ASSOCIATES CO., LTD. Landscape Designer: W. AND ASSOCIATES CO., LTD. Lighting Designer: W. AND ASSOCIATES CO., LTD.</p>												1	W.	PA	SENIOR_1_04.1
													2			
													3			
													4			
													5			
													6			
													7			
													8			
													9			
													10			
													11			
													12			
													13			
													14			
													15			
													16			
													17			
													18			
													19			
													20			
													21			
													22			
													23			
													24			
													25			
													26			
													27			
													28			
													29			
													30			
													31			
													32			
													33			
													34			
													35			
													36			
													37			
													38			
													39			
													40			
													41			
													42			
													43			
													44			
													45			
													46			
													47			
													48			
													49			
													50			
													51			
													52			
													53			
													54			
													55			
													56			
													57			
													58			
													59			
													60			
													61			
													62			
													63			
													64			
													65			
													66			
													67			
													68			
													69			
													70			
													71			
													72			
													73			
													74			
													75			
													76			
													77			
													78			
													79			
													80			
													81			
													82			
													83			
													84			
													85			
													86			
													87			
													88			
													89			
													90			
													91			
													92			
													93			
													94			
													95			
													96			
													97			
													98			
													99			
													100			
													101			
													102			
													103			
													104			
													105			
													106			
													107			
													108			
													109			
													110			
													111			
													112			
													113			
													114			
													115			
													116			
													117			
													118			
													119			
													120			
													121			
													122			
													123			
													124			
													125			
													126			
													127			
													128			
													129			
													130			
													131			
													132			
													133			
													134			
													135			
													136			
													137			
													138			
													139			
													140			
													141			
													142			
													143			
													144			
													145			
													146			
													147			
													148			
													149			
													150			
													151			
													152			
													153			
													154			
													155			
													156			
													157			
													158			
													159			
													160			
													161			
													162			
													163			
													164			
													165			
													166			
													167			
													168			
													169			
													170			
													171			
													172			
													173			
													174			
													175			
													176			
													177			
													178			
													179			
													180			
													181			
													182			
													183			
													184			
													185			
													186			
													187			
													188			
													189			
													190			
													191			
													192			
													193			
													194			
													195			
													196			
													197			
													198			
													199			
													200			
													201			
													202			
													203			
													204			
													205			
													206			
													207			
													208			
													209			
													210			
													211			
													212			
													213			
													214			
													215			
													216			
													217			
													218			
													219			
													220			
													221			
													222			
													223			
													224			
													225			
													226			
													227			
													228			
													229			
													230			
													231			
													232			
													233			
													234			
													235			
													236			
													237			

เดือน ตุลาคม 2565

ทิดินเจ้าของเดียวกัน
(ต้นไม้และวัชพืชปักคลุม)

ເຕືອນດູລາຄມ 25

(นางสาวจุฑารัตน์

ผู้ช้านานภการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไ

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

សញ្ញាណ

- ห้องน้ำคนพิการ
- บันไดและลิฟต์คนพิการ
- ที่จอดรถคนพิการ
- เส้นทางแสดงการเข้าถึง
- สิ่งอำนวยความสะดวก

รูปที่ 7 ผู้บริโภคแสดงตัวแทนสิ่งอันน่วยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทพพลภาพ และคนชราในโครงการ

140/162


OWNER บริษัท กมลา จำกัด ผู้ดูแล อพาร์ทเม้นท์ กมลา จำกัด Kmala Senior Living Co., LTD.	DESIGNER W. AND ASSOCIATES Co., Ltd. T: +66 (0) 2360 4270 F: +66 (0) 236 3372 E: info@w-and.com www.w-and.com	STRUCTURAL ENGINEER SIGNED Architect: Mr. A. J. Smith Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. A. J. Smith Architect's Address: 123 Main Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 123-4567 Architect's Email: info@architect.com	ELECTRICAL ENGINEER SIGNED Architect: Mr. B. Green Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. B. Green Architect's Address: 456 Elm Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 234-5678 Architect's Email: info@architect.com	MECHANICAL ENGINEER SIGNED Architect: Mr. C. Blue Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. C. Blue Architect's Address: 789 Oak Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 345-6789 Architect's Email: info@architect.com	ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED Architect: Mr. D. Red Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. D. Red Architect's Address: 543 Pine Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 456-7890 Architect's Email: info@architect.com	DRAWING TITLE ผู้ดูแลบ้าน	ISSUE/REVISION * NO. 1 BY DATE SIGNED DRAWING NO. SENIOR_I_15.1
PROJECT NAME โครงการบ้าน老人 สำหรับ ผู้สูงอายุ กมลา จำกัด Kmala Senior Living ขนาดบ้าน สำหรับผู้สูงอายุ	ARCHITECT SIGNED Architect: Mr. A. J. Smith Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. A. J. Smith Architect's Address: 123 Main Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 123-4567 Architect's Email: info@architect.com	STRUCTURAL ENGINEER SIGNED Architect: Mr. A. J. Smith Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. A. J. Smith Architect's Address: 123 Main Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 123-4567 Architect's Email: info@architect.com	ELECTRICAL ENGINEER SIGNED Architect: Mr. B. Green Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. B. Green Architect's Address: 456 Elm Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 234-5678 Architect's Email: info@architect.com	MECHANICAL ENGINEER SIGNED Architect: Mr. C. Blue Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. C. Blue Architect's Address: 789 Oak Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 345-6789 Architect's Email: info@architect.com	ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED Architect: Mr. D. Red Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. D. Red Architect's Address: 543 Pine Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 456-7890 Architect's Email: info@architect.com	DRAWING TITLE ผู้ดูแลบ้าน	ISSUE/REVISION * NO. 1 BY DATE SIGNED DRAWING NO. SENIOR_I_15.1
GENERAL NOTES 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTURE-A LIMITED. ON EXPIRATION OF ITS APPLICABILITY, IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE OWNER TO DESTROY IT. IT IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT WAS DRAWN. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY. 3. DRAWING NUMBER: [Redacted]	LANDSCAPE DESIGNER SIGNED Architect: Mr. E. Yellow Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. E. Yellow Architect's Address: 987 Cedar Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 567-8901 Architect's Email: info@architect.com	LIGHTING DESIGNER SIGNED Architect: Mr. F. Purple Architect's Signature: [Signature] Architect's Name: Mr. F. Purple Architect's Address: 654 Birch Street, Anytown, USA Architect's Telephone: (555) 678-9012 Architect's Email: info@architect.com					

ເຈື້ອນ ຕ່າລາຄມ 2565

ପାଇଁ କମଳାରୁ

(นายวีระ จันทร์แก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากรหำการแทน
บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิพริ่ง จำกัด

ที่ดินเจ้าของเดียว กัน
(ผ่านไม่มีและว่าที่พิจารณาค่าคอมมิชชัน)



รูปที่ 8 ผังระบบนำ้ใช้ของโครงการ

SITE PLAN : PLUMBING PLAN (COLD WATER SUPPLY SYSTEM)

SCAL

A3 1:50

OWNER บริษัท กมลา ซีเนอร์ ดิพาร์ต์เม้นท์

DESIGNER
A | 49
ART DIRECTOR

ARCHITECTS 48 LIMITED
BANGKOK 10110 THAILAND
T +66 (0) 2260 4370
F +66 (0) 2259 3672
E 48@bae48.co.th
W www.bae48.co.th

ELECTRICAL ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

Environmental Engineering

www.BEAMING.BIZ

ISSUE/REVISION		SIGNED	CHECK BY		DRAWING NO.
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE	ARCHITECT	SIGNED
1	BLAARMOEGLICHEITEN MA NEUZETMA		28-03-2012	PA	
2	BLAARMOEGLICHEITEN MA NEUZETMA		01-04-2012	PD	
3	BLAARMOEGLICHEITEN MA NEUZETMA		29-04-2012	PA	
4				AC	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373</					

เดือน ตุลาคม 2565

วร = อิมก์/ก

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้การแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

พื้นที่ดินร่างกายของเด็กนักเรียน
(ด้านในและภายนอกพื้นที่ป่าคุ้ม)



สัญลักษณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดคงที่ ขนาด 100.0 ลบ.ม
- พื้นที่กำกั้นภัยภัยในดิน มีพื้นที่ 2.0 ตร.ม
- พื้นที่กำกั้นคละของน้ำเสียในดิน มีพื้นที่ 0.4 ตร.ม
- แนวท่อท่าน้ำเสีย

พื้นที่ดินร่างกายของเด็กนักเรียน
(ด้านในและภายนอกพื้นที่ป่าคุ้ม)

เดือนตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นจิเนียรинг จำกัด

พื้นที่ดินร่างกายของเด็กนักเรียน
(ด้านในและภายนอกพื้นที่ป่าคุ้ม)



รูปที่ 9 ผังระบบน้ำเสียของโครงการ

SITE PLAN : PLUMBING PLAN (DRAINAGE SYSTEM)
SCALE A3 1:500

142/162

OWNER
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
Kamala Senior Living Co., LTD.

PROJECT NAME
โครงการก่อสร้าง กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
Kamala Senior Living
พัฒนา บ้านป่าคุ้ม จังหวัดปทุมธานี

GENERAL NOTES
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS. IT IS LIMITED UP
TO ITS USE. IT IS DRAFT SUBJECT TO REVIEW UPON
DRAWING AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH
THE PROJECT FOR WHICH IT WAS DRAWN.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. DRAWN BY: [Signature]
PRINTED DATE: 28-04-2021
BY ARCHITECTS 49 (PHONEX) LIMITED

DESIGNER
A 49
ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER
W. AND ASSOCIATES Co., Ltd
ELECTRICAL ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER
ENVIRONMENTAL ENGINEER

SIGNED
SIGNED
SIGNED
SIGNED

SIGNED
SIGNED
SIGNED
SIGNED

SIGNED
SIGNED
SIGNED
SIGNED

DRAWING TITLE

SITE PLAN :
PLUMBING PLAN (DRAINAGE SYSTEM)

ISSUE/REVISION	SIGNED	CHECK BY	DRAWING NO.
1. ระบบท่อน้ำเสีย	DA. REV.000A	✓	VA2105-KSLP3-MR M2-04-02
2. ระบบท่อน้ำเสีย	DA. REV.001A	✓	
3. ระบบท่อน้ำเสีย	DA. REV.002A	✓	
4. ระบบท่อน้ำเสีย	DA. REV.003A	✓	
5. ระบบท่อน้ำเสีย	DA. REV.004A	✓	
6. ระบบท่อน้ำเสีย	DA. REV.005A	✓	
7. ระบบท่อน้ำเสีย	DA. REV.006A	✓	
8. ระบบท่อน้ำเสีย	DA. REV.007A	✓	
9. ระบบท่อน้ำเสีย	DA. REV.008A	✓	


เดือน ตุลาคม 2565

$$\vec{m} = \vec{m}_{\text{max}}(t)$$

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

- ที่ดินเจ้าของเดิมไว้กัน
(ด้านไม่มีและวิธีพิจารณาคุณ)



សំណុលកម្មណា

ตั้งเก็บน้ำรีดูส ขนาด 27.00 ลบ.ม



ก๊อกสูบ Ø3/4"HB.w/KEYLOCK(TYP.)

แนวท่อตันไม้

ที่ดินเจ้าของตีบวัน
(ต้นไม้และวัวพืชปักสูง)

ເຈື້ອນຕລາຄມ 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร่อนเนนทอล เชอร์วิส จำกัด



พื้นที่ดินเจ้าของตี๋ยะกัน
(ศั่นไม้และวัวพิชภาคลุม)

รูปที่ 10 ผังระบบบรดณาต้นไม้และพืชที่สืบ受けของโครงการ

SITE PLAN : PLUMBING PLAN (IRRIGATION SYSTEM)

SCAL

A3 1:50

บริษัท กมลฯ ซีเนม่า อิพริ่ง จำกัด
(KML Cinema Ealing Co., Ltd.)

PROJECT NAME โครงการอาชารชุด กมลา เซนิเตอร์ ลิฟวิ�
Kamala Senior Living

— ARCHITECT SIGNED

GENERAL
หมายเหตุ

1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF AROG
ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT
TO DOMESTIC AND NOT TO BE USED EXCEPT
THE SPECIFIED PURPOSES.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING USE PIGEON
VIEW OR AUTOCAD FOR PAPERWORK.

பூர்வ	ETTE	REG. 3465	விரைவு	தெரு	கி.மீ.	7660
உறுப்பு	நடவடிக்கை	REG. 2096	உருபு	நோக்கு	கி.மீ.	6531
உற்பத்தி	தொழிலாண்மை	REG. 2290	உற்பத்தி	நேரடி	கி.மீ.	1037
			உற்பத்தி	விளை	கி.மீ.	6462
			உற்பத்தி	நோக்கு	கி.மீ.	4277

DRAWING TITLE
SITE PLAN :
CLOMBING PLAN
IRRIGATION SYSTEM)

ISSUE/REVISION		SIGNED	CHECK BY		DRAWING NO
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE	ARCHITECT	SIGNED
1	INITIALS FOR DRAWING		28-04-2012	PV	WA2105-KNLP3-ME.M2-02-E2
2	WATERFALL MESA NEVADA			PA	
3	WATERFALL MESA NEVADA		28-04-2012	JC	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
SCALE:					
DRAWN BY: _____ NO. _____					
MODIFIED BY: _____ NO. _____ DATE: 28-04-2012 BY: WALTERS (P) HANLEY LTD					

เดือน ตุลาคม 2565

ผู้รับ: บุญแก้ว


(นายวีระ วันท์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ที่ทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือนตุลาคม 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร์เม้นท์ ชั่วคราว จำกัด



รูปที่ 11 ผังระบบระบายน้ำสำหรับผังบริเวณและถนนภาระจราจร

แบบรับรองระบายน้ำสำหรับผังบริเวณและถนนภาระจราจร

SCALE 1 : 750 144/162

OWNER

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
Kmala Senior Living Co., LTD

PROJECT

โครงการบ้านพักคนชรา กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
Kmala Senior Living
ถนนสุรินทร์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

GENERAL

THE DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTURE LIMITED OR
ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS MADE SUBJECT TO RESTRICTION
OF USE AS STATED IN THE DRAWING. UNAUTHORIZED COPIES
OR TRANSFERS ARE PROHIBITED.
DO NOT SCALE THIS DRAWING USE PISSED DIMENSIONS ONLY
STAY AWAY FROM THE DRAWING

DESIGNER

A | 49

WAND ASSOCIATES Design Co., Ltd.
www.wandassociates.com
(+66) 07 2298 8200
(+66) 07 2298 8202
(+66) 07 2298 8203
(+66) 07 2298 8204

ARCHITECT

SIGNED

STRUCTURAL ENGINEER

SIGNED

ELECTRICAL ENGINEER

SIGNED

MECHANICAL ENGINEER

SIGNED

ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED

DRAWING TITLE

ISSUE/REVISION

SIGNED

CHECK BY

DRAWING NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

scale 1: 750
PRINTED DATE: 28/09/2020
BY ARCHITECTURE ASOCIATES LTD.

เดือน ตุลาคม 2565

จันทร์ วันที่ ๑๗

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านที่การแทน

บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟท์ จำกัด


ที่ดินเจ้าของเดียวกัน
(ต้นไม้และวัชพืชปักคลุม)

เดือนตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวน์เมนเมลล์ เซอร์วิส จำกัด




รูปที่ 12 ผังแสดงตำแหน่งห้องพักยกระดับ

OWNER	DESIGNER	ARCHITECT	SIGNED	STRUCTURAL ENGINEER	SIGNED	ELECTRICAL ENGINEER	SIGNED	MECHANICAL ENGINEER	SIGNED	ENVIRONMENTAL ENGINEER	SIGNED	DRAWING TITLE	ISSUE/REVISION	SIGNED	CHECK BY	DRAWING NO
บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟท์ จำกัด Kamalo Senior Living Co., LTD.	W. AND ASSOCIATES Co., Ltd	A / 99		Architect: วิชิต ใจดี Engineer: วิชิต ใจดี		Electrical Engineer: วิชิต ใจดี		Mechanical Engineer: วิชิต ใจดี		Environmental Engineer: วิชิต ใจดี		ผังบริเวณ	1	P.		SENIOR_1_08
โครงการกมลฯ ภูเก็ต Kamalo Senior Living				Architect: วิชิต ใจดี Engineer: วิชิต ใจดี		Electrical Engineer: วิชิต ใจดี		Mechanical Engineer: วิชิต ใจดี		Environmental Engineer: วิชิต ใจดี			2			
GENERAL INFORMATION				Architect: วิชิต ใจดี Engineer: วิชิต ใจดี		Electrical Engineer: วิชิต ใจดี		Mechanical Engineer: วิชิต ใจดี		Environmental Engineer: วิชิต ใจดี			3			

1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS & ASSOCIATES LTD.
ONE COPY OF THIS DRAWING IS TO BE KEPT SOLELY FOR REFERENCE UPON
DATE AND IS NOT TO BE USED DIRECTLY IN CONNECTION WITH
THE PROJECT. IT IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED
IN PART OR WHOLE, NOR IS IT TO BE LOANED OUT.
DO NOT SCALE THIS DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
© 2023 ARCHITECTS & ASSOCIATES LTD.

SCALE 1:500
DRAWN BY: AMB
SET FILE: SENIOR_1_08.Dwg
PRINTED DATE: 28.09.2023
BY ARCHITECTS & ASSOCIATES LTD.

พื้นที่ด้านนอกติดไฟฟ้า
(ต้นไม้และรั้วพื้นที่ป่าคลุก)





เดือน ตุลาคม 2565

จ.ร. - จ.ส. ก. ๑๗๕

พื้นที่ด้านนอกติดไฟฟ้า
(ต้นไม้และรั้วพื้นที่ป่าคลุก)

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ สิพรี จำกัด

COMMU. INCOMING ROUTE LINE UNDERGROUND
4x110 mm. HDPE (EMPTY CONDUIT) IN 2x2 CONCRETE DUCTBANK
HV INCOMING ROUTE LINE UNDERGROUND
2(3x1C-240 Sq.mm. XLPE 36KV IN Ø125 mm. RTRC)
WITH 4xSPARE Ø125 mm. RTRC IN 2x3 CONCRETE DUCTBANK



RMU ROOM AND GENERATOR ROOM 1st

TRANSFORMER AND MDB ROOM 2nd

SCALE

SCALE

รูปที่ 13 ผังแสดงระบบไฟฟ้าของโครงการ

SECTION "A"

A3 1:500 SCALE

SECTION "B"

A3 1:500 SCALE

MAIN INCOMMING HV AND TEL SITE PLAN

A3 1:500 SCALE

OWNER
บริษัท กมลา ชีเนียร์ สิพรี จำกัด
Komala Senior Living Co., LTD.

DESIGNER

ARCHITECTS 49 LIMITED
W. AND ASSOCIATES Co., Ltd.
T: +66 (0) 2080 4270
F: +66 (0) 2080 4272
E: info@architects49.com
A48.G01.TH

STRUCTURAL ENGINEER
W. AND ASSOCIATES Co., Ltd.
T: +66 (0) 2080 4270
F: +66 (0) 2080 4272
E: info@architects49.com
A48.G01.TH

SIGNED

ELECTRICAL ENGINEER
W. AND ASSOCIATES Co., Ltd.
T: +66 (0) 2080 4270
F: +66 (0) 2080 4272
E: info@architects49.com
A48.G01.TH

SIGNED

MECHANICAL ENGINEER
W. AND ASSOCIATES Co., Ltd.
T: +66 (0) 2080 4270
F: +66 (0) 2080 4272
E: info@architects49.com
A48.G01.TH

SIGNED

ENVIRONMENTAL ENGINEER
W. AND ASSOCIATES Co., Ltd.
T: +66 (0) 2080 4270
F: +66 (0) 2080 4272
E: info@architects49.com
A48.G01.TH

SIGNED

DRAWING TITLE

MAIN INCOMMING HV
AND TEL SITE PLAN

ISSUE/REVISION

SIGNED


CHECK BY

DRAWING NO.

NO.	DESCRIPTION	SIGNED	DATE	BY	GENERAL MANAGER	DRAWN BY	REVISER	PRINTED DATE	FILE
1	TTTTTTTTTT TIA REV01 WA		01-10-2022	PD					
2	TTTTTTTTTT TIA REV01 WA		01-10-2022	PA					
3	TTTTTTTTTT TIA REV01 WA		29-04-2022	JC					
4									
5									
6									
7									
8									
9									

GENERAL
MANAGER
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR
THE OWNER OF THE PROJECT. IT IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED
WHEN THE PROJECT IS NOT IN PROGRESS UNLESS APPROVED BY
THE ARCHITECT. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
THE DRAWING IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.
NOT TO SCALE.

146/162



ເດືອນ ທຸລາຄມ 2565

$$25 = \overline{0.005110}$$

(นายวีระ จันทร์แก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

ເຖິງນາຄາມ 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)


(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ช่วยการด้านสิ่งแวดล้อม
นาย กะเก็ต เอ็นไพร่อนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



รูปที่ 14 ผังแสดงตำแหน่งการติดตั้งระบบโทรศัพท์ค้นวงจรปิดภายนอกอาคาร

147/162

OWNER Kamala Senior Living Co., Ltd.	DESIGNER A 49	W. AND ASSOCIATES Co. Ltd. PROJECT NAME Kamala Senior Living	STRUCTURAL ENGINEER SIGNED	ELECTRICAL ENGINEER SIGNED	MECHANICAL ENGINEER SIGNED	ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED	DRAWING TITLE MAIN INCOMING HV AND TEL SITE PLAN	ISSUE/REVISION NO. 1 DRAWN BY WA REVIEWED BY RE APPROVED BY JE DATE 04-03-2021	CHECK BY ARCHITECT SIGNED PROJECT NAME Kamala Senior Living	DRAWING NO. WA105-NSLP3-KC-EI-01-J
GENERAL NOTES		GENERAL NOTES		GENERAL NOTES		GENERAL NOTES		GENERAL NOTES		
<p>1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS BOUND SUBJECT TO RETURN UPON THEIR REQUEST. IT IS NOT TO BE USED WITHOUT PERMISSION FROM THEIR OFFICE.</p> <p>2. DO NOT SCALE. THIS DRAWING CONTAINS DIMENSIONS ONLY FOR REFERENCE. FOR EXACT DIMENSIONS, REFER TO THE DRAWINGS.</p>										



เดือน ตุลาคม 2565

วัน = จันทร์ที่ ๗

(นายวิระ จันทร์แก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริษัท
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือนตุลาคม 2565

(นางสาว茱拉รัตน์ มุขแก้ว)
ผู้อำนวยการห้องสัมมนา
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมນทอล เซอร์วิส จำกัด



รูปที่ 15 ตำแหน่งสระว่ายน้ำของโครงการ

OWNER

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
Kmala Senior Living Co., LTD.

PROJECT NAME

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
Kmala Senior Living
ขนาดพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ 0 งาน 0 วา

GENERAL INFORMATION

1. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS OR LIMITED. OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS HELD SUBJECT TO RETURN UPON REQUEST. IT IS NOT TO BE COPIED EXCEPT BY PRIOR AGREEMENT WITH THE PROJECT TEAM WHICH IS TO RECEIVE APPROVAL FROM THE ARCHITECTS.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. NOT FOR PUBLIC RELEASE.

DESIGNER

A 49

ARCHITECT

SIGNED

STRUCTURAL ENGINEER

SIGNED

ELECTRICAL ENGINEER

SIGNED

MECHANICAL ENGINEER

SIGNED

ENVIRONMENTAL ENGINEER

SIGNED

DRAWING TITLE

ผังสระว่ายน้ำ

ISSUE/REVISION

SIGNED

BY

PA

DATE

24.12.2021

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CHECK BY

SIGNED

BY

LH-2.0

DRAWING NO.

148/162

SCALE 1:500

REF FILE 2022-12-24-A49-KMALA SENIOR LIVING

PRINTED DATE 28.02.2023

BY ARCHITECTS 49 (PHUKET) LIMITED

ที่ดินเจ้าของเดียวกัน
(ตั้นไม้และวัชพืชปักกลุ่ม)

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านที่การแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือนตุลาคม 2565

(นางสาว茱拉รัตน์ บุญแก้ว)

ผู้ช้านาญการดำเนินสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเก็ต เอ็นไวน์เม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



รูปที่ 17 ผังแสดงเส้นทางหนีภัยไปยังจุดรวมพล

150/162


OWNER	บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด Kamala Senior Living Co., LTD.		DESIGNER	W. AND ASSOCIATES Co. Ltd. Architects 48 LIMITED BANBOK 1010 THAILAND T +66 (0) 2261-4787 F +66 (0) 2261-4782 E info@w-and.com A 48/49		ARCHITECT			STRUCTURAL ENGINEER	SIGNED	ELECTRICAL ENGINEER	SIGNED	MECHANICAL ENGINEER	SIGNED	ENVIRONMENTAL ENGINEER	SIGNED	DRAWING TITLE	ผังบริเวณ
PROJECT NAME	โครงการบ้านพักคน暮年 กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง Kamala Senior Living	ขนาดที่ดิน 130 ตร.ม.	ผู้ออกแบบ	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	ผังบริเวณ		
GENERAL INFORMATION	1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 48 LIMITED OR ITS SUBSIDIARIES. IT IS TO BE USED SOLELY FOR THE PROJECT AS DESCRIBED IN THE DRAWING AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THAT PROJECT. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY. 3. DRAWN BY: W. AND ASSOCIATES CO., LTD. PRINTED DATE: 28.09.2020	ผู้ออกแบบ	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	นายวีระ จันทร์แก้ว	ผู้ลงนาม	ผังบริเวณ			
ISSUE/REVISION NO.	1	SIGNED BY	W.	DATE		CHECK BY	ARCHITECT	SIGNED	PD	DATE	PD	DATE	PD	DATE	PD	DRAWING NO.		
DESCRIPTION	1	SIGNED BY	W.	DATE		CHECK BY	ARCHITECT	SIGNED	PD	DATE	PD	DATE	PD	DATE	PD	SENIOR_7.08		
2	Signed	W.	28.09.2020			CHECK BY	PD	Signed	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD			
3	Signed	W.	28.09.2020			CHECK BY	PD	Signed	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD			
4	Signed	W.	28.09.2020			CHECK BY	PD	Signed	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD			
5	Signed	W.	28.09.2020			CHECK BY	PD	Signed	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD			
6	Signed	W.	28.09.2020			CHECK BY	PD	Signed	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD			
7	Signed	W.	28.09.2020			CHECK BY	PD	Signed	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD			
8	Signed	W.	28.09.2020			CHECK BY	PD	Signed	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD			
9	Signed	W.	28.09.2020			CHECK BY	PD	Signed	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD	28.09.2020	PD			

ເດືອນ ຕຸລາຄມ 2565

$$\tilde{r}_2 = \frac{\tilde{r}_{26} r_{15}}{r_{11} r_2}$$


(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด




ទូរសព្ទ ឯកសារ
PICK UP/DROP OFF

พิธีนิจกรรมเดียวกัน
(ต้นไม้และวัชพืชปักลง)



รูปที่ 18 ผังแสดงเส้นทางการเดินรถของโครงการ

151/162



รูป พื้นที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ

ตำแหน่ง	พื้นที่ / ตร.ม.
พื้นที่ใช้ประโยชน์	1,414.31 ตร.ม.
ตำแหน่ง	พื้นที่/ตร.ม. รวมพื้นที่ตาม ZONE/ตร.ม.
พื้นที่ที่ 8 ค่าใช้จ่าย 10-19.9%	887.76
พื้นที่ที่ 8 ค่าใช้จ่าย 20-35%	29.95
พื้นที่ที่ 8 ค่าใช้จ่าย > 35.01%	496.60
	1,414.31

เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้แทน
บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน พฤศจิกายน 2565

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
เงินไวационเมนจเม้น เซอร์วิส จำกัด

รูปที่ 19 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ


พื้นที่สีเขียวคือไม้และหญ้า
พื้นที่สีเขียวขนาดรวมทั้งหมดพื้นที่กว้างขึ้น 1 ม.
ในจำนวนพื้นที่สีเขียว = 172.12 ตร.ม.

152/162

OWNER
บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
Kamala Senior Living Co., LTD.

DESIGNER

A | 49



W. AND ASSOCIATES Co., Ltd.

High Street 4, Unit 1001,
BANCON 10101, BANGKOK
Thailand
+66 (0) 2246 4372
+66 (0) 2246 4373
+66 (0) 2246 4375

PROJECT NAME
โครงการก้าวสู่ชีวิต กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
Kamala Senior Living
บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

GENERAL MANAGER
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTURE CO., LIMITED OR
ONE OF THE PARTIES IF IT IS SOLED OUT BY THE CONTRACTOR.
2. IT IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH
THE PROJECT FOR WHICH IT WAS DRAWN.
3. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE DRAWN DIMENSIONS ONLY.
4. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED.

ARCHITECT

SIGNED

STRUCTURAL ENGINEER

SIGNED

ELECTRICAL ENGINEER

SIGNED

MECHANICAL ENGINEER

SIGNED

ENVIRONMENTAL ENGINEER

SIGNED

DRAWING TITLE

LANDSCAPE DESIGNER

SIGNED

LIGHTING DESIGNER

SIGNED

ISSUE/REVISION

SIGNED

ARCHITECT SIGNED

BY DATE

1

2

3

4

5

6

7


8

9

DRAWN BY
APRIL 2021
PERMIT DATE
26.09.2021

LS-3.1

SCALE 1:500
REF. NO. 12345-KM01-KM02-Senior Living-Architect
REF. APPENDIX 44 (PHASE II)



เดือน ตุลาคม 2565

นายวีระ จันทร์แก้ว

(นายวีระ จันทร์แก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้ออกแบบ
บริษัท กมลดา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือนตุลาคม 2565

นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว
(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการศูนย์สังฆาราม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไวนิมานาโน เซอร์วิส จำกัด



ลักษณะที่ดินที่ได้รับ

ชื่อพืช	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูงต้น (เมตร)	ขนาดต้น (เมตร)	ต้นไม้ที่ดินที่ได้รับ		ต้นไม้ที่ดินที่ได้รับ
				จำนวน (ต้น)	จำนวน (ต้น)	
ไม้ต้นใบใหญ่	<i>Alstonia scholaris</i>	ไม้ต้นใบใหญ่ ไม้ต้นใบใหญ่	0.40	4	-	4
ไม้	<i>Callerya strupurpurea</i>	ไม้ต้นใบใหญ่ ไม้ต้นใบใหญ่	0.40	7	1	7
ยางพารา	<i>Hevea brasiliensis</i>	ไม้ต้นใบใหญ่ ไม้ต้นใบใหญ่	0.50	19	1	19
พักผ่อน	<i>Micracos lomentosa</i>	ไม้ต้นใบใหญ่ ไม้ต้นใบใหญ่	0.40	19	-	19
มะพร้าว	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	ไม้ต้นใบใหญ่ ไม้ต้นใบใหญ่	0.40	20	-	20
มะม่วง	<i>Peltanthrum pterocarpum</i>	ไม้ต้นใบใหญ่ ไม้ต้นใบใหญ่	0.35	2	2	2
ไม้ริบบ์	<i>Adenanthera pavonina</i>	ไม้ต้นใบใหญ่ ไม้ต้นใบใหญ่	0.50	30	-	30
ไม้						
				72	4	3
						1

รวมทั้งหมด 8 ต้น

รูปที่ 20 ผังแสดงไม้รืนดินเดิมของโครงการ

153/162

OWNER
บริษัท กมลดา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
Komlo Senior Living Co., LTD.


PROJECT NAME
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ภายนอก ภายนอก ลิฟต์:
Komlo Senior Living
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง ลิฟต์

GENERAL NOTES
1. This drawing is the property of Architects as listed on one of its interfaces. It is issued subject to return upon demand and is not to be used without permission with the original drawing. It is not to be scaled.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. แบบร่างนี้เป็นทรัพย์สินของสถาปนิกที่ระบุไว้ในหน้าเดียว. ห้ามใช้โดยไม่มีอนุญาต. ห้ามขยายแบบ.
4. แบบร่างนี้เป็นทรัพย์สินของสถาปนิกที่ระบุไว้ในหน้าเดียว. ห้ามใช้โดยไม่มีอนุญาต. ห้ามขยายแบบ.
5. แบบร่างนี้เป็นทรัพย์สินของสถาปนิกที่ระบุไว้ในหน้าเดียว. ห้ามใช้โดยไม่มีอนุญาต. ห้ามขยายแบบ.
6. แบบร่างนี้เป็นทรัพย์สินของสถาปนิกที่ระบุไว้ในหน้าเดียว. ห้ามใช้โดยไม่มีอนุญาต. ห้ามขยายแบบ.
7. แบบร่างนี้เป็นทรัพย์สินของสถาปนิกที่ระบุไว้ในหน้าเดียว. ห้ามใช้โดยไม่มีอนุญาต. ห้ามขยายแบบ.
8. แบบร่างนี้เป็นทรัพย์สินของสถาปนิกที่ระบุไว้ในหน้าเดียว. ห้ามใช้โดยไม่มีอนุญาต. ห้ามขยายแบบ.
9. แบบร่างนี้เป็นทรัพย์สินของสถาปนิกที่ระบุไว้ในหน้าเดียว. ห้ามใช้โดยไม่มีอนุญาต. ห้ามขยายแบบ.

DESIGNER A 49	STRUCTURAL ENGINEER SIGNED	ELECTRICAL ENGINEER SIGNED	MECHANICAL ENGINEER SIGNED	ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED	DRAWING TITLE ผังแสดงไม้รืนดินเดิม	ISSUE/REVISION NO. BY DATE 1 ผู้ออกแบบ DA 49 24.12.2021	CHECK BY DRAWING NO. DA 49 LS 1.0
ARCHITECT A 49	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	SIGNED	DRAWN BY PRINTED DATE 25.09.2023	SCALE 1:500
DESIGNER A 49	W. AND ASSOCIATES Co., Ltd	W. AND ASSOCIATES Co., Ltd	W. AND ASSOCIATES Co., Ltd	W. AND ASSOCIATES Co., Ltd	W. AND ASSOCIATES Co., Ltd	ISSUE/REVISION NO. BY DATE 2 ผู้ออกแบบ DA 49 24.12.2021	CHECK BY DRAWING NO. DA 49 LS 1.0
STRUCTURAL ENGINEER SIGNED	ELECTRICAL ENGINEER SIGNED	MECHANICAL ENGINEER SIGNED	ENVIRONMENTAL ENGINEER SIGNED	DRAWING TITLE ผังแสดงไม้รืนดินเดิม	DRAWN BY PRINTED DATE 25.09.2023	SCALE 1:500	CHECK BY DRAWING NO. DA 49 LS 1.0
LANDSCAPE DESIGNER SIGNED	LIGHTING DESIGNER SIGNED						

ที่ดินเจ้าของเดียว กัน (ตั้งนิมม์และวะซพิชปากคลุ่ม)

ที่ดินเจ้าของเดียว กัน
(ตั้งเงื่อนไขว่าจะพิจารณา)



ลักษณะกุญแจ	รายการ	จำนวนหน่วย
	พื้นที่บ้านปูกระเบื้องสีเหลือง เบริเวนเดอร์ 8 ความกว้างซัน 0-19.99%	769.89 ตร.ม.
	พื้นที่บ้านปูกระเบื้องสีแดง เบริเวนเดอร์ 8 ความกว้างซัน 20%-35%	21.22 ตร.ม.
	พื้นที่บ้านปูกระเบื้องสีดำ เบริเวนเดอร์ 8 ความกว้างซันมากกว่า 35%	21.18 ตร.ม.
	พื้นที่บ้านปูกระเบื้องพื้นห้อง	812.29 ตร.ม.
	พื้นที่บ้านปูกระเบื้องสีฟ้า-เขียวอ่อน ที่อยู่ภายนอกบ้านเดียวกับพื้นที่บ้านปูกระเบื้องสีเหลือง	126.60 ตร.ม.
	พื้นที่บ้านปูกระเบื้องสีม่วงเด็กเล็ก, พื้นที่บ้านปูกระเบื้องสีขาว กะลา และ พื้นที่บ้านปูกระเบื้องสี 1 เม็ด ในบ้านเดียวกับพื้นที่บ้านปูกระเบื้องสีเหลือง	172.12 ตร.ม.

សំណើតាមការណា - ពីអ្នកប្រើបាយនៃទឹកបានទៅការដែលមានតាមចំណាំរាយការ 35%
សំរាប់ប្រើបាយនៃទឹកបានទៅការដែលមានតាមចំណាំរាយការ 35%

ລືດສັບເກມນ	ຕົວແທນ	ຈຳນວນເທິ່ງ
 (496.60 ແຮມ)	ເປົ້າສະຫຼຸດ 8	(496.60 ແຮມ)

ເດືອນ ຕຸລາຄົມ 2565

25 = 2405/100

(นายวีระ จันทร์แก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากราชการท่าน
บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ ลิพวิ่ง จำกัด

เดือนตุลาคม_256

บริษัท พลัง แม่ริมอ่อนเมืองทอง จำกัด
ผู้ผลิต ผู้นำน้ำยาทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม
รายชื่อกลุ่ม เอ็นไซม์ ไวรอนเมเนจเม้นต์ จำกัด

รูปที่ 22 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวบังยืนของโครงการ

ที่ดินเจ้าของเดียวกัน
(ต้นไม้และวัชพืชป่าคลุม)

สำนักงานนิติบุคคล

សំណើលក្ខខណ្ឌ

สำนักงานนิติบุคคล
63.50 ตารางเมตร



ที่ดินเจ้าของเดียวกัน
(ต้นไม้และวัชพืชปักลุม)

เดือนตุลาคม 2565

(นางสาวจุฑารัตน์ บัญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กะเก็ต เอ็นไวนด์เอนเนอร์กี จำกัด

ทีดินเจ้าของเดียวกัน
(ตนไม่มีและวัชพีซบกลุ่ม)

ที่ดินเจ้าของเดียวกัน
(ตนไม่มีแล้ววัชพีชปากลุ่ม)

ເດືອນ ຕລາຄາມ 2565

२५ = द्वितीय

รูปที่ 24 ผังบริเวณแสดงตำแหน่งนิติบุคคลอาคารชุดสำหรับโครงการ

ผังบริเวณ

—

157/162

OWNER
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟติง จำกัด
Kamala Senior Living Co., LTD.

PROJECT NAME โครงการราชากาญจน์ คอมเพล็กซ์ เซนจิริง
Komala Senior Living
พาณิชย์ จำกัด กองทุนสวัสดิ์เพลิน

ARCHITECT	W 446.CD.14	SIGNED
姓 名	王 钢	TEC.404
性 别	男	TEC.472
年 龄	41岁	TEC.3482
学 历	中专	TEC.3045
职 务	项目经理	TEC.2290

STRUCTURAL ENGINEER		SIGNED
ผู้ชื่อ:	ไกรเดช	วันที่:
ลายเซ็น:	ไกรเดช	วันที่:
ผู้ชื่อ:	กานต์	วันที่:
ลายเซ็น:	กานต์	วันที่:
ผู้ชื่อ:	วิวัฒน์	วันที่:
ลายเซ็น:	วิวัฒน์	วันที่:
ผู้ชื่อ:	วิวัฒน์	วันที่:
ลายเซ็น:	วิวัฒน์	วันที่:
ผู้ชื่อ:	วิวัฒน์	วันที่:
ลายเซ็น:	วิวัฒน์	วันที่:


ELECTRICAL ENGINEER		SIGNED
Mr.	Shri	<u>.....</u>
Age	Years	200 120
Address	200 200
Phone No.	200 300
<hr/>		

E	
CHICAL ENGINEER	
Mr. John	21-804
Mr. Johnson	21-10328
Mr. Thompson	20-44718
NDSCAPE DESIGNER	
SIGNED	
L	

DRAWING TITLE

ISSUE/REVISION		SIGNED	
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

-  = กองเหล็ก
 -  = ถังเก็บน้ำใช้
 -  = ห้องน้ำ (ชั่วคราว)
 -  = CCTV
 -  = ฟิล์มสีอรรถ
 -  = สำนักงานชั่วคราว
 -  = บ่อตักตะกอน
 -  = จุดยื่นเครื่อง-รันส์ก้า
 -  = TOWER CRANE
 -  = กองดิน



รูปที่ 25 ผังบริเวณพื้นที่โครงการในระเบกอสร้าง

ເຈື້ອນ ທລາຄມ 2565

२४ = अमर्त्यस

(นายวีระ จันทร์แก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ส ลิพริ่ง จำกัด


ผังบริเวณ
มาตราส่วน 1:500

100% 50% 100%

158/162

OWNER บริษัท กามาล่า เซ尼ร์ ลิฟติง จำกัด จำกัด Kamala Senior Living Co., LTD.	DESIGNER W. AND ASSOCIATES Co., LTD. Architects & Engineers Architect: DAVID WOODWARD T: +66 (0) 2260 4370 F: +66 (0) 2260 4372 E: info@w-and.com A: 44 Soi 34	STRUCTURAL ENGINEER SIGNED electrical engineer SIGNED mechanical engineer SIGNED environmental engineer SIGNED	DRAWING TITLE ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ISSUE/REVISION NO. DESCRIPTION BY DATE 1. 149 24.12.2022 2. PC 3. PA 4. AC 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 688. 689. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 698. 699. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 708. 709. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 718. 719. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 728. 729. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 738. 739. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 748. 749. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 758. 759. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 768. 769. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 777. 778. 778. 779. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 787. 788. 788. 789. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 797. 798. 798. 799. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 808. 809. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 817. 818. 818. 819. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 828. 829. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 837. 838. 838. 839. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 847. 848. 848. 849. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 858. 859. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 867. 868. 868. 869. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 877. 878. 878. 879. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 887. 888. 888. 889. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 897. 898. 898. 899. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 908. 909. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 917. 918. 918. 919. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 928. 929. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 937. 938. 938. 939. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 947. 948. 948. 949. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 958. 959. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 967. 968. 968. 969. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 977. 978. 978. 979. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 987. 988. 988. 989. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 997. 998. 998. 999. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1008. 1009. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1017. 1018. 1018. 1019. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1028. 1029. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1037. 1038. 1038. 1039. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1047. 1048. 1048. 1049. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1058. 1059. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1067. 1068. 1068. 1069. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1077. 1078. 1078. 1079. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1087. 1088. 1088. 1089. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1097. 1098. 1098. 1099. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1107. 1108. 1108. 1109. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1117. 1118. 1118. 1119. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1127. 1128. 1128. 1129. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1137. 1138. 1138. 1139. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1147. 1148. 1148. 1149. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1157. 1158. 1158. 1159. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1167. 1168. 1168. 1169. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1177. 1178. 1178. 1179. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1187. 1188. 1188. 1189. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1197. 1198. 1198. 1199. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1207. 1208. 1208. 1209. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1217. 1218. 1218. 1219. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1227. 1228. 1228. 1229. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1237. 1238. 1238. 1239. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1247. 1248. 1248. 1249. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1257. 1258. 1258. 1259. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1267. 1268. 1268. 1269. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1277. 1278. 1278. 1279. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1287. 1288. 1288. 1289. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1297. 1298. 1298. 1299. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1307. 1308. 1308. 1309. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1317. 1318. 1318. 1319. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1327. 1328. 1328. 1329. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1337. 1338. 1338. 1339. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1347. 1348. 1348. 1349. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1357. 1358. 1358. 1359. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1367. 1368. 1368. 1369. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1377. 1378. 1378. 1379. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1387. 1388. 1388. 1389. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1397. 1398. 1398. 1399. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1407. 1408. 1408. 1409. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1417. 1418. 1418. 1419. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1427. 1428. 1428. 1429. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. <br
--	---	---	------------------------------------	--

ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (ตั้นไม่จำเป็นพิเศษ)



ที่ดินเจ้าของเดียว กัน (ต้นไม้และวัสดุพิเศษปักธูป)

ที่ดินเจ้าของเดิมกว่าน
(ต้นไม้และวัชพืชป่าคลุม)

សំណុតកាមណី

= บริเวณแสดงดินขุด

ເດືອນ ພສນາຄມ 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)

ผู้รับมอนอ่านจกระทำการแทน

บริษัท กมลฯ ซีเนียร์ สิพวิ่ง จำกัด

รูปที่ 26 ผังขุดดินของโครงการ

พื้นที่ชดเชย 2,252.05 ตารางเมตร

ปริมาณติดน้ำดี 5,474.00 ลูกบาศก์เมตร

เจ้าหน้าที่ 2565

(นางสาวจารุรัตน์ มนูนก้าว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท กะเก็ต เอ็นไพร่อนเนนท์hol เซอร์วิส จำกัด

ผังบริเวณดินชุด



159/162

(ตั้นไม้มะละวัชพิชปากคลม
ที่ดินเจ้าของเดียวกัน



ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (ตนไม่และร้าวพิรุปากลุ่ม)

ເດືອນ ພລາຄມ 2565

(นายวีระ จันทร์แก้ว)


ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

รูปที่ 27 ผังถนนดินของโครงการ

160/162

บริษัท กมลา ชีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
Kamala Senior Living Co., LTD.

PROJECT
NAME โครงการขยายทางชุมชน บ้านเนยรัตติพิวงศ์



SECTION 1
SCALE: H 1:500, V 1:500, DATUM: 20.000

เดือน ตุลาคม 2565 *นายวีระ จันทร์แก้ว*
 ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้ออกแบบ
 บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

เดือน ตุลาคม 2565 *นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว*
 ผู้อำนวยการร้านสี่แฉล้ม
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมนท์ จำกัด



รูปที่ 28 รูปดัดแปลงการขุดดินก่อนดำเนิน

161/162

OWNER
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
Kamala Senior Living Co., LTD.

PROJECT NAME
โครงการบ้านพักชานชาล กลต. บ้านพักชานชาล
บ้านพักชานชาล ชานชาล บ้านพักชานชาล

GENERAL MANAGER
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS IN LIMITED OR
WAND ASSOCIATES DESIGN CO. LTD. IT IS TO BE USED EXCLUSIVELY FOR
THE PROJECT FOR WHICH IT WAS DRAWN AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH
THAT PROJECT. IT IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED.
2. DO NOT SCALE THE DRAWINGS USE PROVIDED DIMENSIONS ONLY.
3. NOT DRAWN TO PROFESSIONAL STANDARDS.

DESIGNER
A

ARCHITECT
SIGNED

STRUCTURAL ENGINEER
SIGNED

ELECTRICAL ENGINEER
SIGNED

MECHANICAL ENGINEER
SIGNED

ENVIRONMENTAL ENGINEER
SIGNED

DRAWING TITLE

SECTION 3-3, SECTION 4-4

ISSUE/REVISION
NO. 1

DESCRIPTION BY DATE
WAD2105-LS-5-0101

SIGNED BY
PA

CHECK BY
PA


DRAWING NO.
WAD2105

PRINTED DATE
08.09.2022

DEPOT DATE
08.09.2022

BY ARCHITECTS IN (PHUKET) LIMITED

Section 1



เดือน ตุลาคม 2565

[Signature]

ผังบริเวณกำแพงกันดิน
มาตราส่วน 1:500

เดือนตุลาคม 2565

[Signature]
นายวีระ จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท กมลฯ ชีฟอร์ม จำกัด



รูปที่ 29 ผังแสดงตำแหน่งกำแพงกันดินของโครงการ

OWNER
บริษัท กมลฯ ชีฟอร์ม จำกัด
Komlo Senior Living Co., LTD.

PROJECT
NAME
โครงการกาญจน์จำยอม กมลฯ ชีฟอร์ม จำกัด
ทำเลที่อยู่ ตำบลกาญจน์ จังหวัดอุบลราชธานี

GENERAL
CONDITIONS
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS. IT IS LIMITED TO ONE OF ITS APPLICABLE. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND FOR WHICH IT IS PROVIDED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS PROVIDED.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING USE PROVIDED DIMENSIONS ONLY
3. DRAWN BY: [Signature] DATE: 28.09.2022
4. PRINTED BY: [Signature] DATE: 06.10.2022
5. BY ARCHITECTS: WAD2105-SE-S-2004

DESIGNER A	ARCHITECTS AG LIMITED BANGKOK, THAILAND +66 (0) 2240 4170 +66 (0) 2240 3672 www.agthailand.com
ARCHITECT A	SIGNED
STRUCTURAL ENGINEER นาย สมชาย ใจดี	SIGNED
ELECTRICAL ENGINEER นาย สมชาย ใจดี	SIGNED
MECHANICAL ENGINEER นาย สมชาย ใจดี	SIGNED
ENVIRONMENTAL ENGINEER นาย สมชาย ใจดี	SIGNED
LANDSCAPE DESIGNER นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี	SIGNED
LIGHTING DESIGNER นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี	SIGNED



DRAWING TITLE ผังบริเวณกำแพงกันดิน		
ISSUE/REVISION 1	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE 28.09.2022
2	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE 06.10.2022
3	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE
4	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE
5	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE
6	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE
7	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE
8	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE
9	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE

CHECK BY 1. ผู้ออกแบบ 2. ผู้ตรวจสอบ 3. ผู้อนุมัติ 4. ผู้รับผิดชอบ 5. ผู้ดูแลรักษา	SIGNED นาย สมชาย ใจดี	DATE 28.09.2022
DRAWING NO. WAD2105-SE-S-2004	SCALE 1:500	PRINTED BY นาย สมชาย ใจดี