



ที่ ทส 1009.5/ 3248

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 พ.ค. 2551

เมษายน 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam ดังอยู่ที่แนบท้ายแนบทรรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 123 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam และเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ดิตตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้อ้วกว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

คณะกรรมการดำเนินนโยบายและแผนกวัตพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ กล 1009.5/ 3248

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 พ.ศ. 2551

เมษายน 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนิวัติ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท สยามนิวัติ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam ดังอยู่ที่ข่วงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 123 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam แล้ว และเสนอคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนิวัติ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในลิ๊งค์ที่ส่งมาด้วย 1 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ

ดูดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ห้องนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(พากษ์บินทร์ ทอยกวรรณภรณ์)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนโยบายและแผนกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

นาย มนต์อรุณ
อุปนายก
ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ



ที่ ทส 1009.5/ 3247

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 พ.ค. 2551

เมษายน 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามนุวัตร จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2578
ลงวันที่ 1 เมษายน 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 161/51 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551
 - มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam ดังอยู่ที่แนบท้าย ดำเนินการโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัสดุอาชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบก่อนแจ้งเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอข้อมูลซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ได้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนาด้วย
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam โดยให้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนิวัตร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการ
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็น
รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat
และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง^๑
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(พายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
คณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 3247

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

1 พ.ศ. 2551
~~เมษายน~~ 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามนุวัตร จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2578
ลงวันที่ 1 เมษายน 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 161/51 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam ตั้งอยู่ที่แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
จำนวนห้องพัก 123 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวประชุมครั้งที่
15/2551 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2551 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอ
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบก่อนแจ้งเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอ
ข้อมูลซึ่งแจ้งเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
ตรวจสอบรายละเอียดเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam โดยให้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนวัตร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการ
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช่วยการฯ จัดทำเป็น
รายงานแล็บสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันเทิงข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat
และเสนอต่อสำนักงานฯ กภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง^{ที่}ดำเนินการ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยฤทธิ์ ทัยธรรมชาติ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
คณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณาและแผนกวิทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

นายชัยฤทธิ์ ทัยธรรมชาติ
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
คณะกรรมการผู้ช่วยการพิจารณาและแผนกวิทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009.5/ 3246

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

1 พ.ศ. 2551

เมษายน 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2577
ลงวันที่ 1 เมษายน 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ໄไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 161/51 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551
 - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนวัตร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam ดังอยู่ที่แนวนี้ เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 123 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ໄไท วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2551 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบก่อนแจ้งเห็นชอบรายงานฯ ต่อบริษัท ไทย-ໄไท วิศวกร จำกัด ได้เสนอข้อมูลเชิงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจังหวัด ดำเนินการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พากาศย เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam โดยให้โครงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนวัตฯ จำกัด ต้องมีดังนี้ โครงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท สยามนวัตฯ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 3246

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

: 1 พ.ค. 2551

เมษายน 2551

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam

(เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2577
ลงวันที่ 1 เมษายน 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ที่ TTE 161/51 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551
 - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนิวัตร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam ตั้งอยู่ที่แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 123 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2551 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามติดตามกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบก่อนแจ้งเห็นชอบรายงานฯ ต่อบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ได้เสนอข้อมูลเชิงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ชิ้นฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดให้渥ๆ ก็ต้องครบถ้วนตามติดตามกรรมการผู้ชำนาญการฯ และรายงานให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam โดยให้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด ต้องมีดังนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือ
ว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท สยามนุวัตร
จำกัด และดำเนินการสืบแจ้งบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(พากษ์มีเรียกว่า “ท่านอาจารย์มหาติ”)
รองศาสตราจารย์ ปฏิบัติราชภานภเดช
ศาสตราจารย์การสำนักงานโยธาธิการและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

นาย ดร. บุญรอด
บุญรอด
บุญรอด
บุญรอด
บุญรอด
บุญรอด
บุญรอด
บุญรอด



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkla Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

TTE 161 /51

สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่..... ๓๑๐ วันที่..... ๓๑.๕.๕๙
เวลา..... ๑๖.๐๗ ผู้รับ..... อ.ว.

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่..... ๔๑๙๖ วันที่..... ๒๔/๐๔/๕๙
เวลา..... ๑๔.๔๕ ผู้รับ..... อ.ว.

๓ เมษายน 2551

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 3)
โครงการ Wish @ Siam

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 3)
โครงการ Wish @ Siam จำนวน 3 ฉบับ

ตามที่ บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย - ไทย วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาในรายงานนี้

บริษัท ไทย - ไทย วิศวกร จำกัด จึงได้รับมอบอำนาจส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจง
เพิ่มเติม 3) ของโครงการ Wish @ Siam ตั้งอยู่ที่แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3
ฉบับ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนูญนัช วงศ์สิริ)

กรรมการผู้จัดการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด ตั้งอยู่ที่แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 123 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Wish @ Siam ของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได ๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป


จำนวน.....	1/50	หน้า
ลงชื่อ.....	8ม	ผู้บอร์ด

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ Wish @ Siam

แขวงอนุมพ正好บุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ของ



บริษัท สยามนุวัตร จำกัด

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/7-8 หมู่ 4 ถนนบรมราชชนนี
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 ตระบุมาตรฐานการป้องกันแก้ไข/ลดผลกระทบต่อเวลค้อม . คาดว่าจะเกิดขึ้นมาจากการโคลน祝 Wish @ Siam

องค์ประกอบของมาตรฐาน	ผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเวลค้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ช่วงการก่อสร้าง			คุณภาพพิเศษด้วย
1.1 ทรัพยากรถังเวลค้อม ทางยานพาหนะ	1.1.1 ศักดิ์ทรัพยากรถังเวลค้อม พนทที่จะก่อสร้าง โครงการ ในปัจจุบันเป็นส่วนที่วางแผนอย่างดี ประiz พืช ซึ่ง โครงการจะปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดย อัตรา ± 0.5 เมตร (คิดเห็นระยะต่ำสุด ± 0.00 ระยะต่ำสุด ต้นชาระยะต้นหน้าโครงการ) ซึ่งในระดับที่ไม่แตกต่างจาก พื้นที่ช่วงคือช่วงกันกัด ตัวการดูดดินน้ำ จะมีการดูดคืน เพื่อก่อสร้างฐานราก และระบบสารระบายน้ำ โภคต่างๆ ที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งอาจมีผลทำให้ดินหย่อนตัวลงและเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ไม่สามารถ และหากการดูดต่ำก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวภาพ โลกทางในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น จึงถือได้ว่ากิจกรรมใน ช่วงก่อสร้าง จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ภูมิป่าและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	1. จัดทำรั้วทันโดยรอบแนวเขตที่ดิน สูง ไม่น้อยกว่า 6 ม. 2. ดูแลรักษาพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. จัดให้มีห้องครัวในกิจกรรมก่อสร้างพัฒนาชีวภาพดูดคืน จากการ บุคคล โดยตลอดเข้มงับพื้นที่ (Sheet Pile) และทำกาวชี้ญี่ปุ่น (Bracing) บริเวณที่มีการกุศลจัดเพื่อก่อสร้างชุมชนใต้ดิน เนื่อง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	
1.1.2 คุณภาพอากาศ	1) ฝุ่นละออง ผลกระทบด้านผู้คนและสิ่งแวดล้อม จะเกิดขึ้นจากก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค การใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมในการ การดำเนินงาน โครงการจะพยายามที่เกิดขึ้นจะเป็นช่วงระยะเวลา ต้นๆ และส่งผลกระทบในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณผู้คนจะลดลง ตามที่คาดไว้ คือประมาณ 0.001 มก./คน. และส่อให้ไว 喻 ทำให้คุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก	1. จัดทำรั้วทันโดยรอบแนวเขตที่ดิน สูง ไม่น้อยกว่า 6 ม. 2. ติดตั้งผ้าใบทึบรองมาตรฐาน ก่อสร้าง เพื่อยืดกันผู้คนลดลง พื้นที่ก่อสร้าง ไม่บังอุကารธรรมเดิม 3. กำหนดគิจกรรมร่วมของชุมชนที่ใช้บนที่ดิน แล้วตัด บุปผาลงก่อสร้าง ให้มีคุณภาพเรียบ ไม่เกิน 30 กม./ชม. 4. ใช้ผ้าคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมที่ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	1. จัดทำรั้วทันโดยรอบแนวเขตที่ดิน สูง ไม่น้อยกว่า 6 ม. 2. ฝ่าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดภัยก่อการก่อตัวทาง หากพบว่ามี เรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่มา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ โดยทันที



ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

องค์ประกอบของงานที่มีความซับซ้อน	ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารกิจกรรม	มาตรฐานที่ต้องบรรลุตามที่กำหนด	มาตรฐานที่ต้องบรรลุตามที่กำหนด
			มาตรฐานเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีเด่น
			มาตรฐานเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ที่ดีเด่น
5. จัดพรบนำร่องสนับสนุนที่ก่อสร้างหรืออบรมวิชาชีพให้เกิดผู้นัก ศึกษาและยังคงความสามารถก่อสร้าง	5. จัดพรบนำร่องสนับสนุนที่ก่อสร้างหรืออบรมวิชาชีพให้เกิดผู้นัก ศึกษาและยังคงความสามารถก่อสร้าง	2. ตรวจสอบผู้สอนอย่างภายในส่วน โครงการ ตลอดระยะเวลาการกำกับดูแล	2. ตรวจสอบผู้สอนอย่างภายในส่วน โครงการ ตลอดระยะเวลาการกำกับดูแล
6. การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความภาวะ ต้องจัดทำในพื้นที่ ที่คลุมดำเนินการในห้องเรียนหลังคา และพื้นผิวคลุมด้านข้าง อีก 3 ด้าน	6. การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความภาวะ ต้องจัดทำในพื้นที่ ที่คลุมดำเนินการในห้องเรียนหลังคา และพื้นผิวคลุมด้านข้าง อีก 3 ด้าน	7. จัดให้มีการวางแผนการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดย ก่อสร้างต้นท่าที่จำเป็น	7. จัดให้มีการวางแผนการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดย ก่อสร้างต้นท่าที่จำเป็น
8. จัดให้มีการก่อสร้างในส่วนที่เป็นระบบสำเร็จรูป หรืออีกส่วนหนึ่งของรากฐาน ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อติด	8. จัดให้มีการก่อสร้างในส่วนที่เป็นระบบสำเร็จรูป หรืออีกส่วนหนึ่งของรากฐาน ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อติด	9. บริเวณปลายทาง เชือก-อุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติเบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด เมื่อมีรถเข้า-ออก โดยพื้นผิวอาจเป็นทางเชือก - ออก และ เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งคืนและวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ	9. บริเวณปลายทาง เชือก-อุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติเบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด เมื่อมีรถเข้า-ออก โดยพื้นผิวอาจเป็นทางเชือก - ออก และ เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งคืนและวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ
10. หางานพื้นที่ในโครงการที่เน้นการใช้งานในกิจกรรมการ ก่อสร้างเป็นเวลา 6 เดือน หรือมากกว่า ต้องปฏิบัติหน้า คุณคันช่วงของโครงการซึ่งจะหมายอยู่ใน โครงการของสหภาพผู้นัก ห้องศ่ายวัสดุที่หล่อโครงสร้างอิฐ หลัง ก่อสร้างตัวผู้ใน ให้มีคิดชิด	10. หางานพื้นที่ในโครงการที่เน้นการใช้งานในกิจกรรมการ ก่อสร้างเป็นเวลา 6 เดือน หรือมากกว่า ต้องปฏิบัติหน้า คุณคันช่วงของโครงการซึ่งจะหมายอยู่ใน โครงการของสหภาพผู้นัก ห้องศ่ายวัสดุที่หล่อโครงสร้างอิฐ หลัง ก่อสร้างตัวผู้ใน ให้มีคิดชิด	11. โครงการของสหภาพผู้นัก ห้องศ่ายวัสดุที่หล่อโครงสร้างอิฐ หลัง ก่อสร้างตัวผู้ใน ให้มีคิดชิด	11. โครงการของสหภาพผู้นัก ห้องศ่ายวัสดุที่หล่อโครงสร้างอิฐ หลัง ก่อสร้างตัวผู้ใน ให้มีคิดชิด
12. ไม่ก่อหรือก่อขยายสหภาพใหม่ให้หล่อโครงสร้างอิฐ ให้เจ็บได้ รับรองทุกน้ำรับไปก้าจด	12. ไม่ก่อหรือก่อขยายสหภาพใหม่ให้หล่อโครงสร้างอิฐ ให้เจ็บได้ รับรองทุกน้ำรับไปก้าจด	4 / 50	4 / 50

ตรางที่ 1 (ต่อ 2)

การงานที่ 1 (ต่อ 3)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ผลการประเมินเวลล้อม	มาตรฐานประเมินเวลล้อม	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการประเมินเวลล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.1.3 เสียง	ระดับเสียงดัชนีบวกทวนที่ผู้พกพาศัษยาระบบโทรศัพท์มือถือรบกวน ที่สุด คือ เสียงจากการทำรากวนราก ซึ่งจะทำการประมวลผลที่ว่า ระดับเสียงที่ผู้พกพาศัษย์มีอยู่ 70-77 dB(A) ซึ่งเป็นค่าที่น้ำเสียงของเสียงจีบ (Leeq) 24 ชั่วโมงที่ โครงสร้างจะต้องกำหนดให้มามาตรฐานรับรองได้แก่ไป ผลการทดสอบค่า	1. จัดทำรากวนโดยรอบแนวเขตที่ดิน ดูง "ไม่น้อยกว่า 6 ม. 2. กำหนดช่วงเวลาการก่อตัวรากวน และกิจกรรมที่อาจ ให้เกิดเสียงดัง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นต้น 3. จัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปิดผึ้งห้องด้วย ผ้าใบทัน แต่จะต้องจัดให้หนาที่เพื่อตัวราก ต่อน แล้วนำไปปูพื้นห้องพัก ให้ดูดซับ 4. ไม่ทำกิจกรรมที่ต้องมีเสียงดังในเวลล้อม ได้ยกเว้น 5. ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่อาศัย ให้มากขึ้น	1. จัดให้เงื่อนไขห้ามก่อสร้างตึกต่างๆ ไฟฟ้า แสง และร่องรอยเรียนที่อาจ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทางพื้นที่ มีร่อง ร่องเรียน ต้องจัดให้หนาที่เพื่อตัวราก ต่อน แล้วนำไปปูพื้นห้องพัก ให้ดูดซับ 5. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ ภายนอกตัวบ้าน ให้ดูดซับเสียงด้วยผ้าใบ ที่ต้องมีคุณสมบัติคุณภาพดี เช่น ใย ไนลอน ฯลฯ ที่ต้องมีความคงทน 6. จัดทำรากวนโดยติดตั้งอุปกรณ์ และวิธีการก่อตัวราก ให้มากขึ้น 7. ปลูกภัยและเตรียมจัดการโดยจัดปืนปืนกระบอก ด้วยเครื่องหรือบากครึ่งตันที่จะห่วงพื้นที่ 8. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการรับรองรักษาอย่างดีท่านนั้น และต้องได้รับการอนุมัติเมืองที่ในระหว่างการก่อตัวราก 9. ใช้รากวนที่ต้องมีคุณสมบัติคุณภาพดีและต้องมีความคงทน ให้มากขึ้น	1. จัดให้เงื่อนไขห้ามก่อสร้างตึกต่างๆ ไฟฟ้า แสง และร่องรอยเรียนที่อาจ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทางพื้นที่ มีร่อง ร่องเรียน ต้องจัดให้หนาที่เพื่อตัวราก ต่อน แล้วนำไปปูพื้นห้องพัก ให้ดูดซับ 2. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ ภายนอกตัวบ้าน ให้ดูดซับเสียงด้วยผ้าใบ ที่ต้องมีคุณสมบัติคุณภาพดี เช่น ใย ไนลอน ฯลฯ ที่ต้องมีความคงทน 3. จัดทำรากวนโดยติดตั้งอุปกรณ์ และวิธีการก่อตัวราก ให้มากขึ้น 4. จัดทำรากวนโดยติดตั้งอุปกรณ์ และวิธีการก่อตัวราก ให้มากขึ้น 5. จัดทำรากวนโดยติดตั้งอุปกรณ์ และวิธีการก่อตัวราก ให้มากขึ้น 6. จัดทำรากวนโดยติดตั้งอุปกรณ์ และวิธีการก่อตัวราก ให้มากขึ้น 7. จัดทำรากวนโดยติดตั้งอุปกรณ์ และวิธีการก่อตัวราก ให้มากขึ้น 8. จัดทำรากวนโดยติดตั้งอุปกรณ์ และวิธีการก่อตัวราก ให้มากขึ้น 9. จัดทำรากวนโดยติดตั้งอุปกรณ์ และวิธีการก่อตัวราก ให้มากขึ้น 10. ไม่ให้ครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความร้อนสูง 11. ควบคุมน้ำหนักก่อตัวราก 12. ในการขุดเข้าด้วยตุ่ป่ากัน หรือวัสดุที่ต้องรักษาจราจร ต้องทำตัวอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการประเมินเวลล้อม

ຕາງໝາດ 1 (ຕົວ 5)

อ้างอิงประชุมทางด้านเจ้าเดือน	ผลการทดสอบเพื่อจัดซื้อที่ถูกกฎหมาย	มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อให้ผ่านการประเมิน	
		มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อให้ผ่านการประเมิน	มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อให้ผ่านการประเมิน
1.3.5 ๔๔	ในช่วงการก่อตั้งร่าง โครงสร้างจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงและสถานโดยติดตั้งเมตรไฟฟ้าไว้คร่าว พ่อใช้ในการก่อตั้ง ซึ่งคาดว่าการก่อตั้งร่างโครงสร้างโครงสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อการไฟฟ้า อาจมีภัยคุกคามกับไฟฟ้าเดือนได้	<p>- กำรซื้อไฟคุณภาพใช้ไฟฟ้าอย่างประ�าท</p> <p>- กำรซื้อไฟคุณภาพใช้ไฟฟ้าอย่างประ�าท</p>	<p>- กำรซื้อไฟคุณภาพใช้ไฟฟ้าอย่างประ�าท</p> <p>- กำรซื้อไฟคุณภาพใช้ไฟฟ้าอย่างประ�าท</p>
	<p>6. ความคุ้มค่าของภาระทุกตามพื้นที่ และจำเป็นต้องรวมเรื่องของ รถเก็บ 30 กม./ชม. และทำห้องให้ผู้เข้าชมทราบทุกไปรษณีย์ตาม พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้เข้าชมด้วยความ รวดเร็วทันที</p> <p>7. ตรวจสอบค่าบริโภคตามค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขนส่ง ให้อุปกรณ์ ส่วนตัวอยู่เสมอ เพื่อลดภาระเบ็ดเตล็ดพิเศษ</p> <p>8. ไม่นำเสียเวลาก่อตั้งร่างไฟฟ้าเพื่อพัฒนาที่ดินหรือเปลี่ยนแปลง ที่ดินสำหรับการทดสอบต่อผู้หักอัศอยู่ในบริเวณนั้น</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อให้ผ่านการประเมิน</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อให้ผ่านการประเมิน</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อให้ผ่านการประเมิน</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อให้ผ่านการประเมิน</p>

คํากรางที่ 1 (ต่อ 9)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		คุณภาพดีงามดีเยี่ยม
			มาตรการติดตามตรวจสอบ		
1.3.6 การจราจร	ในช่วงก่อสร้าง โครงการ จะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นไปร่วมกับ จำนวน 18 เที่ยว (8 PCU / ชม.) ซึ่ง โครงการจำเป็นจะต้องใช้รั้วบาร์รูฟขนาดใหญ่ในการขวางสีเดิน และวัสดุก่อสร้าง โดยเส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่ง ได้แก่ ถนนสายารามและถนนทางโค้งทางออกที่ 2 สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ถนนสายารามพัฒนา ถนนชุมชนพัฒนา ระยะ 10 เมตร ถนนชุมชนพัฒนา 2 (ดูรูปที่ 2 และ 3 ประกอบ) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ จำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุ จราจรติดขัด จราจรลento จราจรจราจรรับบนถนนดังกล่าวในช่วงเวลาเช้า-เย็น การจราจรรถบีบีกิมภัณฑ์ ทำให้การใช้-ออก入口 ออก出口 ต้องลento จราจรและรถจราจรชนกันอย่างรุนแรง เกิดปัญหางานจราจรบนถนนพัฒนาดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการรักษาความเรียบง่ายบนถนน ไม่ตัดตันทาง ไม่ตัดตันทาง ให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ จราจรต้องดำเนินการต่อไป	1. จัดให้มีจุดตรวจงานสั่ง และบริเวณที่น้ำท่วมต้องติดต่อรัฐ พนักงานก่อสร้างสักดิ์ก่อสร้าง ไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้มีการจอดรถพื้นที่น้ำท่วมติดต่อรัฐบริเวณริมถนนสายารามข้ออันจะก่อให้เกิดการตัดขาดจากจราจรได้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)	1. จัดให้มีจุดตรวจพื้นที่น้ำท่วมติดต่อรัฐบริเวณริมถนนสายารามข้ออันจะก่อให้เกิดการตัดขาดจากจราจรได้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)	1. จัดให้มีจุดตรวจพื้นที่น้ำท่วมติดต่อรัฐบริเวณริมถนนสายารามข้ออันจะก่อให้เกิดการตัดขาดจากจราจรได้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)	-

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานพัฒนาด้วยกัน
1.4 ภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิต	1.4.1 สถาบันศรษภกจ และสังคม	อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งการพัฒนาโครงสร้าง ด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นตัวหนึ่งของภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง ดังนั้น การก่อสร้างโครงสร้างจะต้องมีเงินทุน หมุนเวียนประมาณ 120 ล้านบาท มีตัวชี้วัดในการประเมิน ผลกระทบทั้งในเชิงการขอวัสดุปลูกสร้างก่อสร้าง และ การใช้งานเป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงการก่อสร้าง โครงสร้างอาจส่ง ผลกระทบไม่ดีตามต่อผู้พักอาศัย เช่นความคุ้นเคยกับสภาพ ก่อสร้าง ซึ่ง โครงสร้างต้องมีมาตรฐานคุณภาพก่อสร้าง ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ไม่มีอุบัติเหตุดังด้านหนึ่งหรือด้านใด	8. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมแม่น้ำเพื่อลดความเสี่ยงเวลากลาง ด้านร้อนของหน้าที่ เดชะรูทที่เข้า-ออกโครงสร้างได้อย่าง ชัดเจน 9. จัดให้มีจุดจอดสำหรับคนงานอย่างพอเพียง ลดภัยอันตราย ต่อ工人ให้กับรถที่จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ทางการให้ติดมา Roth เข้า-ออกโครงสร้าง ได้โดยสะดวก ไม่เกิดช่วงการจราจร บนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงสร้าง	มาตรฐานพัฒนาด้วยกัน
			1. บ่อระบายน้ำให้คุณภาพในพื้นที่ก่อสร้าง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่ที่บ้านพักคนงาน ตามมาตรฐาน แบบก่อสร้างอาคารห้องครัวสำหรับคนงานก่อสร้าง ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010 – 30) 3. ออกแบบระบบที่ระบายน้ำพอก่อสร้างในบ้านพักคนงาน และ ควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พื้นที่ห้องน้ำ คงที่รายที่ดิน	มาตรฐานพัฒนาด้วยกัน

卷之十一

อุปกรณ์ประกอบทางเดินทางเดินทาง	ผลกระทบต่อทางเดินทางเดินทาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทางเดินทาง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4.3 เส้นทางเดินทาง	ผลกระทบต่อทางเดินทางเดินทาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทางเดินทาง	ดูผลการดำเนินการ
	10. จุดเดือนอุบัติภัยอยู่กันอยู่ติดต่อกันระหว่างทางเดินทางไป กับคนงาน เช่น หมอกน้ำร้อน แ่ว่ตามน้ำร้อน หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสื้อยืด ถุงมือ เป็นต้น	10. จุดเดือนอุบัติภัยอยู่กันอยู่ติดต่อกันระหว่างทางเดินทางไป กับคนงาน เช่น หมอกน้ำร้อน แ่ว่ตามน้ำร้อน หน้ากากกันฝุ่น ปลอกเสื้อยืด ถุงมือ เป็นต้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูผลการดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเวชล้อม	ผลกระทบต่อเนื้อที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2. ช่วงเปิดดำเนินการ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ	<p>ผลกระทบต่อเนื้อที่สำคัญ</p> <p>เมื่อโครงการปลูกต้นไม้ขนาด บริเวณที่โคลนภูเขาจะเปลี่ยนไปเป็นที่ดิน อุดหนาพักชุดอุดตื้น ขนาดความสูง 8 ซม. จำนวน 1 ลักษณะ 1 อาคาร ความสูง 22.90 ม. (วัดจากระดับดินพื้นดินเรียบด้านบนชั้นดินลาดไฟ)</p> <p>โดยระยะห่างความสูงของพื้นดินบันเริվมีโครงกว้างขวางอยู่สูงกว่า ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการประมาณ 0.5 เมตร ซึ่ง มีแนวต่อตัวจอกเกลื่อนมากนัก ดังนั้น การเดินทางของ โครงการ จะไม่สามารถเดินทางเข้ามาที่นี่ได้แต่ต้องเดินทางผ่านทางที่สูงกว่า</p> <p>2.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง กําลังษะ โครงการเป็นอนาคตพื้นที่สีเขียว ผู้คนจะออกท่องเที่ยวเดิน ชมกิจกรรมทางเรือ - ออก ซึ่งมีน้ำสำหรับตากผ้า และจะมีกิจกรรม ทางเรือที่จะเดินทางเข้ามาที่นี่มากขึ้น เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญมาก</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ดูหมายเหตุ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ดูหมายเหตุ</p>
2. ช่วงเปิดดำเนินการ 2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ	<p>ผลกระทบต่อเนื้อที่สำคัญ</p> <p>เมื่อโครงการปลูกต้นไม้ขนาด บริเวณที่โคลนภูเขาจะเปลี่ยนไปเป็นที่ดิน อุดหนาพักชุดอุดตื้น ขนาดความสูง 8 ซม. จำนวน 1 ลักษณะ 1 อาคาร ความสูง 22.90 ม. (วัดจากระดับดินพื้นดินเรียบด้านบนชั้นดินลาดไฟ)</p> <p>โดยระยะห่างความสูงของพื้นดินบันเริվมีโครงกว้างขวางอยู่สูงกว่า ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการประมาณ 0.5 เมตร ซึ่ง มีแนวต่อตัวจอกเกลื่อนมากนัก ดังนั้น การเดินทางของ โครงการ จะไม่สามารถเดินทางเข้ามาที่นี่ได้แต่ต้องเดินทางผ่านทางที่สูงกว่า</p> <p>2.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง กําลังษะ โครงการเป็นอนาคตพื้นที่สีเขียว ผู้คนจะออกท่องเที่ยวเดิน ชมกิจกรรมทางเรือ - ออก ซึ่งมีน้ำสำหรับตากผ้า และจะมีกิจกรรม ทางเรือที่จะเดินทางเข้ามาที่นี่มากขึ้น เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญมาก</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ดูหมายเหตุ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ดูหมายเหตุ</p>

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ			
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	
2) ผลกระทบทางอากาศ	เมื่อได้รับการปฏิบัติงานการ ผลก่อร้ายทำบ่อบุญภาพอากาศ ส่วนใหญ่ จะเกิดจากยานพาหนะที่เดินทาง - ออกพื้นที่ โครงการ โดยจะมีการปล่อยซากซ่าง ๆ ได้แก่ กระบนอนยอนอุกกาช (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ออกซิเจน (NO_x) และฝุ่นละออง เผาเผาของหินที่ก่อสร้าง จ่ายอยู่ในระบบดับควา เนื่องจากปริมาณมลพิษต่าง ๆ ก็ตื้นในบริเวณที่อยู่อาศัย แต่ก็ไม่ถูกมาตรฐานคุณภาพในบริเวณทาง ตั้งแต่ จึงคาดว่าการดำเนินโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีขนาดใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมพิษทางอากาศ	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วยความรับผิดชอบ
2.1.3 เสียงและความร้อน	ระดับเสียงเด็ดขาดความสั่นสะเทือนบนเรือแม่น้ำ โครงการ จะมีระดับ "ไม่สูงมาก" โดยจะดับไปด้วยแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนตัวรวมกันของเครื่องจักรยานพาหนะร่องฟูก-อุอก โครงการ และเป็นระบบเสียงปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และก่อให้ก่อให้ก่อภัยสูงมาก	1. ติดตั้งป้ายห้ามติดต่อกันร่องบันได ภายใต้ริบที่ห้องรถ ไฟฟ้าสำหรับเดินทาง ได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง. 2. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดิน เพื่อช่วยระบายอากาศให้ก่อการระเหยลงของน้ำฝน 3. จัดให้มีจ่าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 4. จัดให้มีพื้นที่เพียงพอในโครงการขนาดพื้นที่รวม 529 ตร.ม. (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) เพื่อให้คนไม่ว่าบุคคลบุคคลพิเศษ พกพาของติดต่อกันได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่โครงสร้างเดิมที่จัดตั้งไว้ จราจรรถดูดซับน้ำค่ารับรอง ได้อยู่ "ดูดซับน้ำค่าที่จัดจากน้ำหนา"	- - - -

องค์ประกอบของมาเฟสแบบเดียวเดือน	ผลกระบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานชีวบัญชีและกระบวนการถังบำบัดด้วย	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ
2.1.4 คุณภาพน้ำ	แม่น้ำมีผิวน้ำที่อยู่ใกล้กับตัวอินทรีย์มากที่สุดที่ไม่สามารถย่อยได้ เนื่องจากออกซิเจนที่หายใจของน้ำลดลง ทำให้เกิดการปฏิเสธในรูปแบบของเสบียง ซึ่งอยู่ห่างจากกระบวนการชีวภาพเพียง 200 ม. ซึ่งมีการใช้ประบิญเพื่อการควบคุมน้ำเสีย ทั้งนี้ การระบายน้ำ แสดงเป็นแหล่งรับน้ำที่จากชุมชน ทั้งน้ำที่มาจากบ้านเดี่ยวจากโครงการ ซึ่งมีปริมาณ 79 ลบ.ม./วัน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทั่วโลกปรับเปลี่ยน และมีค่า BOD ในน้ำที่ 30 มก./ล. น้ำทิ้งที่ออกจาระจะมีปริมาณ 20 มก./ล. และโครงการจะนำน้ำทิ้งบ่งต่องานรดหนัก ตามน้ำที่มีภาระงาน ทำการรับน้ำทั้งน้ำที่หล่อ ระบายน้ำอยู่ต่อห้องน้ำ ท่อระบายน้ำที่ต้องรีบินกัน ท่อที่หล่อ ระบายน้ำอยู่ต่อห้องน้ำ ท่อระบายน้ำที่ต้องรีบินกัน สถาบันน้ำ โครงการ และ ไฟฟ้าที่ต้องรับน้ำเสีย รวมระยะที่ 1 (เดือน) โดยมีตระวงขนาดใหญ่ที่ต้องรีบินกัน แต่ต่อมาได้ดึงน้ำมาตัวว่าการด้วยตนเอง ไม่ต้องการจะทิ้งน้ำเสียที่มีค่าคุณภาพพอเพียงแต่ต้องดึงน้ำเพื่อความเร่งด่วน	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบบดตะกอนร่วง (Aeration Activated Sludge Process) จำนวน 1 หอด ออกไข่ห้องรับน้ำเสีย ได้ 80 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่กำหนด 92 ลบ.ม./วัน สำหรับการรับประทาน แต่มีต้นทุนสูงมาก น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน ฯ แต่มีค่า BOD ในน้ำที่ 30 มก./ล.</p> <p>2. จัดให้มีสิ่งที่มีความรุกรานษ ควรห้ามนำเข้า ดูแลรักษาเด็ดขาด ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. ปรับสถานที่สำนักงานเขตราชเทวี มาสูงตระกอนต่ำสวนกัน ห้องรับน้ำด้านนอกเสียไปกำจัดที่นี่ประจำทุกเดือน</p> <p>4. ก่อจดใหม่บนอุบลากก่อนอื่นๆ ที่มีน้ำเสียประจามากที่สุด</p> <p>5. จัดให้มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว มาบรรจุในถัง ประมาณ 41 ลบ.ม./วัน โดยติดตั้งถังกักน้ำเพื่อใช้พนักงาน ใช้สายยางดูดร้อนน้ำ ที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มาตรฐานพิเศษแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานชีวบัญชีและกระบวนการถังบำบัดด้วย</p> <p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ</p>

รายงาน	รายงาน
วันที่	๑๘/๕๐
ผู้ลงนาม	นาย สมชาย ใจดี

องค์ประกอบของทางเดินเสื่อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย	โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียติดตื้น ประมาณ 79 ลบ.ม./วัน โดยมีสาเหตุจากการนำเข้าสู่ช่องค่าวัสดุภาระแบบบดข้นแล้ว ซึ่งน้ำดินติดมากกับเศษอาหารและเศษวัสดุอินทรีย์ จึงต้องดำเนินการบำบัดด้วยระบบบำบัดดูดเสีย น้ำเสียได้ 80 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพ 92% ลดลง 92 สารมาร์บ์บัดน้ำเสียให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานน้ำเสียจากอาคารประปาฯ และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มก./ด.	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบบดข้นร่วง (Aeration Activated Sludge Process) จำนวน 1 ชุด ออกใบอนุญาตระบบบำบัดน้ำเสียได้ 80 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพ 92% ลดลง 92 สารมาร์บ์บัดน้ำเสียให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานน้ำเสียจากอาคารประปาฯ และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มก./ด. 2. จัดทำหม้อหุงน้ำที่มีความร้อน ความร้อนน้ำในหม้อหุงน้ำทิ้ง ให้เท่ากัน ได้อย่างต่อเนื่อง 3. ประทานน้ำสำลักกันจากท่อระบายน้ำสูบน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำบดข้นดูดน้ำเสีย สำลักกันจากท่อระบายน้ำสูบน้ำทิ้ง ให้เท่ากัน ได้อย่างต่อเนื่อง 4. กำจัดไขมันออกจากบ่อคอก ไขมันเป็นประจักษ์เป็นสีขาว 5. จัดให้มีการนำก๊าซพาราบานด์แล้ว มาตรต้านไหม ประมาณ 41 ลบ.ม./วัน โดยติดตั้งถังออกน้ำเพื่อใช้พ่นกันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	- จัดให้มีการตรวจติดตามตามกำหนดการ ก่อนการพัฒนา ก่อสร้าง หรือก่อตัวของก่อสร้าง ให้ติดตาม ได้ยังคงติดตามได้ ตลอดเวลา
2.3.3 การระบายน้ำ	การพัฒนาโครงการ จะมีผู้คนทำให้ต้องรากระบายน้ำออกจากโครงการ ทั้งชั้นกลาง 0.014 ลบ.ม./วินาที เป็น 0.025 ลบ.ม./วินาที โดยมีปริมาณน้ำส่วนเกินที่จะต้องกักเก็บไว้ในบ่อน้ำ ประมาณ 11 ลบ.ม. ซึ่งโครงการจะต้องมีมาตรการในการควบคุมการระบายน้ำ ไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำทั้งก่อนพืชนากรรม การระบายน้ำ ให้ต้องมีการระบายน้ำทั้งก่อนการพัฒนา โครงการ เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อมุขชนโดยรอบ	1. จัดให้มีบ่อหุ้นน้ำทิ้ง จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุประมาณ 30 ลบ.ม. เพื่อร้องเรียนน้ำหลักภาระที่ไม่พื้นที่โครงการ และควบคุมต่อการระบายน้ำจากบ่อหุ้นน้ำ ด้วยเครื่องดูดซูบหน้าชั้งติดตั้งไว้จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) ยัตรการสูบเคลื่อนตัว 0.8 ลบ.ม./นาที (0.013 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ ดูงานที่ ๑/๕๐	- ตรวจสอบประเมินผลกระทบก่อนภายนอกใน บ่อพักเป็นประจำทุกเดือน

คู่มือการจราจรที่ 1 (ต่อ 21)

รายการที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการทดสอบแล้วเสร็จเมื่อวันที่	มาตรฐานร้องกันและเตือนภัยและระบบดับเพลิงที่ต้องมี	มาตรฐานพึงแต่งตั้งตามที่ต้องมี
		มาตรฐานที่ต้องมี	มาตรฐานพึงแต่งตั้งตามที่ต้องมี
2.3.6 การร้องกันและเตือนภัย	โครงการประกอกบันด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 22.90 ม. จำนวน 1 อาคาร โดยมีห้องที่ใช้สอยอาคาร ไม่เกิน 10,000 ตร. ม. เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการ ไม่มีจุดเป็นอุปกรณ์ หรืองานดัดแปลงพิเศษ ซึ่ง ควรจะห้ามจุดไฟในระบบป้องกัน และแต่ตอนอุปกรณ์ ตามกฎหมายระหว่างบันทึก 47 (พ.ศ. 2540) และบันทึก 55 (พ.ศ. 2543) พร้อมทั้งจุดไฟในระบบป้องกันอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ ติดตั้งหัวรั่วน้ำดับเพลิงภายในอาคาร (Fire Department Connector) ขนาด $6 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 1 หัว สำหรับหัวสูบจากตู้แบบดับเพลิงพญาไท เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงและตู้หัวรั่วน้ำดับเพลิงร่องดูบบันได ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ต้องติดตั้งหัวรั่วน้ำดับเพลิงทางเดินที่ติดตั้งหัวรั่วน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ตู้/ชั้น ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึง ชั้นที่ 8 รวมทั้งสิ้น 9 ตู้	1. จุดห้องรับน้ำของก้นและตู้ตอนอุปกรณ์ ให้เป็น "ประตูชุด" กำหนดในกฎหมายระหว่างบันทึก 47 (พ.ศ. 2540) และบันทึก 55 (พ.ศ. 2543) โดยมีรั้วเดินดูดงีรูบบันด์กันล้อต์กีบ ระบบป้องกันอุปกรณ์	- ตัวร่างตอบอุปกรณ์ของก้นเดินดูดงีรูบบันด์กันล้อต์กีบให้อยู่ในสถานภาพที่พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากชำรุดให้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแยกไฟฟ้าทันที
		ระบบป้องกันอุปกรณ์	- ติดตั้งหัวรั่วน้ำจากหัวสูบทุกห้องรถดับเพลิงสถานพูดใหญ่ โดยจะรับน้ำจากหัวสูบทุกห้องรถดับเพลิงสถานพูดใหญ่
			- ติดตั้งตู้หัวรั่วน้ำดับเพลิงพื้นดูบบันได พร้อมอุปกรณ์ (FHC) ติดตั้งไว้ภายในอาคารจำนวน 1 ตู้/ชั้น ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึง ชั้นที่ 8
			- ติดตั้งหัวรั่วน้ำดับเพลิงเคลื่อนย้ายนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งจะติดตั้งไว้ภายในตู้ FHC ในแต่ละชั้น
			- หัวรั่วน้ำดับเพลิงจากอุตสาหกรรม ขนาด $6 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 1 หัว บริเวณใกล้กับทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงและตั้งน้ำดับเพลิง นำไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร
			- ปูนโคหานีไฟ รากะเดือยดูดใน
			(1) บันได ST-1 จากชั้นใต้ดิน-ชั้นดาดฟ้า ขนาดกว้าง 1.5 ม.
			(2) บันได ST-2 จากชั้นใต้ดิน - ชั้นที่ 8 ขนาดกว้าง 0.9 ม.
			- ประตูห้องน้ำไฟ จัดให้มีรั้วหุ้นตู้ไฟขนาดความกว้าง 90 ซม. ความสูง 2 ม.
		ระบบเตือนอุปกรณ์	
			- Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุไฟไหม้ทราบทันทีของอาคาร

องค์ประกอบของทางสั่นและด้อม	ผลกระทบสั่นและด้อมทั้งหมด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสั่นและด้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพติ่งแมวต้อม								
	ผลกระทบสั่นและด้อมทั้งหมด	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสั่นและด้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smoke Detector จะติดตั้งบริเวณหลังห้องพักเด็กร้องไหอังส์นกใน โภงนันได้ โภงเด็ฟ ห้องออกกำลังกาย และทางเดินภายในอาคาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 281 จุด - Heat Detector ติดตั้งกระจายน้ำท่อ ไปบริเวณห้องเด็ก และภายในห้องไฟฟ้าแต่ละชั้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 จุด - Fire Alarm Manual Station สำหรับส่งเตือนภัยกรณีเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ ติดตั้งอยู่บริเวณโภงนันได และโถงลิฟต์ของเด็กร้องไหอังส์นกจำนวน 19 จุด - Voice Tone Loudspeaker จะติดตั้งไว้บริเวณเดียวกับเครื่องเสียงหูโดยใช้มือถือร่วมกัน 19 จุด เช่นกัน 2. จัดให้มีบุคลากรเฝ้าระวังเด็กในโถงทางเดิน โถงทางเดินที่ติดตัวกันออก มีขนาดพื้นที่ 125 ตร.ม. สามารถรองรับคนได้จำนวน 500 คน ซึ่งเพียงพอสำหรับผู้ปกครองในโครงการทั้งจำนวน 481 คน (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) 3. ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเหตุให้เด็กสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากพบว่ามีการเดินหายหรือใช้โทรศัพท์ไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที 4. ติดป้ายแนะนำการใช้ถุงกระสอบแต่ละตัว ไว้บริเวณห้องประชุม ติดตั้งอยู่ที่ห้องที่เกิดเหตุสถานการใช้ชีวิตทันที 5. จัดอบรมและช้อมูลการแพทย์แผนพื้นเมือง ใหม่ยังคงเป็นปัจจัยที่ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถาบันแพทย์แผนพื้นเมืองพญาไท มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนแพทย์และช่องทางอักขระที่ใช้ กับโครงการ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพติ่งแมวต้อม</p> <table border="1" style="float: right; width: 100px; margin-top: 10px;"> <tr> <td>ผู้ดูแล</td> <td>๒๕/๖๐</td> </tr> <tr> <td>ผู้รับ</td> <td>นาย...</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>๒๕...</td> </tr> <tr> <td>หมายเหตุ</td> <td>...</td> </tr> </table>	ผู้ดูแล	๒๕/๖๐	ผู้รับ	นาย...	วันที่	๒๕...	หมายเหตุ	...
ผู้ดูแล	๒๕/๖๐										
ผู้รับ	นาย...										
วันที่	๒๕...										
หมายเหตุ	...										

รายงานการติดตามตรวจสอบ อัตราเบี้ยนาทีทางสิ่งแวดล้อม						มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
ผลกรบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ			มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบติสิ่งแวดล้อม			ตุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.3.7 ระบบบัญชีและการติดตาม ผลดำเนินการของ อัตราเบี้ยนาทีทางสิ่งแวดล้อม	ค่าวัสดุร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ ประเมิน ค่าวัสดุร้อนที่เกิดขึ้นจากการประชุมประจำต่อวัน ทำความรู้ความของ รายการน้ำ และความร้อนจากภารถายที่ความร้อนผ่านพื้นผิวน้ำทั่วไป ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำที่มีผิวน้ำเย็นกว่าภูมิอากาศในบริเวณที่จอดรถ ลงน้ำเจดีย์ 29 องศาเซลเซียส เป็น 29.58 องศาเซลเซียส ซึ่งกำกับขนาดให้มีความต่างระหว่างในการลดผลกระทบดังกล่าว	1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้รับภาระอากาศ ให้สนับสนุนการใช้งาน ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบห้องปฏิบัติฯ มีให้มีสิ่งกีดขวาง กันการระบาดของอากาศ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดต่อกันร่องรอยทั้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสักขีพักได้อย่างดีจนแสดงชัดเจน 3. จัดให้มีพื้นที่สำหรับรีเวชชันล้าง ถังน้ำที่ 8 ขนาดพื้นที่ รวม 529 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่พื้นที่ที่ 1.23 ตร.ม./คน โดยจัดให้มีมีสีน้ำเงินตามเกณฑ์ จำนวน ทั้งสิ้น 150 ตัน (อุปกรณ์ที่ 1 ประกอบ) ซึ่งสามารถลด ความร้อนจากระบบปรับอากาศของโครงการได้ 150 ตัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของอัตราภาระหมายความร้อนจากภาระ บริเวณโครงการ (300 ตัน)	- ตรวจสอบห้องปฏิบัติฯ ให้มีความสะอาดและปลอดภัย - จัดให้มีพื้นที่สำหรับรีเวชชันล้าง ถังน้ำที่ 8 ขนาดพื้นที่ รวม 529 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่พื้นที่ที่ 1.23 ตร.ม./คน โดยจัดให้มีมีสีน้ำเงินตามเกณฑ์ จำนวน ทั้งสิ้น 150 ตัน (อุปกรณ์ที่ 1 ประกอบ) ซึ่งสามารถลด ความร้อนจากระบบปรับอากาศของโครงการได้ 150 ตัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของอัตราภาระหมายความร้อนจากภาระ บริเวณโครงการ (300 ตัน)			
2.3.8 การตรวจ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร พนوا ปริมาณจราจร ทางโครงการทำให้ค่า V/C Ratio ของถนนสายต่างๆ บริเวณ พื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเดือนก่อนและจากภารพิจารณา สภาพทางภายนอก และการเดินทางเข้า - ออกโครงการ ซึ่งจะ นำไปสู่ความตอกบกบนถนนสายภายนอกโครงการ และถนน สายภายนอกอยู่ด้านตรงข้ามโครงการ โดยหากการส่งรวมจราจร จราจรนิรภัยลดลงด้านหน้าโครงการ พบว่า มีปริมาณน้ำเสียและเป็นที่น้ำที่จราจรบนถนน ดังนั้น ปริมาณจราจรบนถนน ดังกล่าวจึงเป็นการใช้ช่องสู่ทางเดินเพื่อ ซึ่งหากการส่งรวม มีปริมาณจราจรบนถนนสายภายนอกที่ผ่านมาหนาโครงการ ในปัจจุบันนี้ ประมาณ 62 คัน/ชม. โดยส่วนมากเดินทาง	1. ประเมินห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องในภาคการผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน การใช้พื้นที่เพิ่มจากการใช้ในถนนชุมชนอย่างมาก ให้เป็นระบบปั้นยบ การตัดสินใจที่อนุญาตให้จอดรถหรือใช้พื้นที่จอดรถ ให้ห้ามลง ร่วงทั้งที่นั่งจอดในกรอบรั้ง เพื่อให้ที่นั่งจอดห่าง ประมาณส่วนรำคาญ ให้โดยส่วนทั่วไป เพื่อให้ที่นั่งจอดห่าง ประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การดำเนินร่องดูโครงการ จ้างภาระน้ำเสียและน้ำเสียลงที่ดินหน้า โครงการ จ้างภาระน้ำเสียและน้ำเสียลงที่ดินหน้าโครงการ ถังน้ำ สาธารณะที่อยู่ตรงข้ามโครงการ ให้เป็นการดูแลในแนวทางเดียว จางถนนชุมชนอย่างมาก ไม่ทางท้ายถนนชุมชน ซึ่งจะช่วยลด ปริมาณการใช้พื้นที่ทางเดินที่ไม่จำเป็น ให้เป็นทางเดินที่จำเป็น	26 / 50 ๘๙				

องค์ประกอบหน้าที่ของแต่ละส่วน	ผลกรอบดังนี้จะถือเป็นที่ส่วนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องมีการตรวจสอบ
องค์ประกอบหน้าที่ของแต่ละส่วน	ผลกรอบดังนี้จะถือเป็นที่ส่วนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติที่สำคัญ	คุณภาพดังนี้จะถือเป็น

ดำเนินงานอย่างทุบตัน ทำให้การเคลื่อนพืชของรถในโครงการ และการรีเวลทางที่ราบอุดตัน “ปี” ได้อ้างถะดาวและปลูกต้นกลับ 7. ติดตั้งป้ายชื่อ โครงการและถูกหูเเตดจังหวัดทาง บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็น “ได้อย่างชัดเจน ไม่ระบุในระยะทางของถนนควรที่จะซักลอก “ดิน” เพื่อ “ดูด” โครงการ “ดิน” ไม่หลุดร่อง และติดตากับดินรถที่ใช้ความเร็ว “ไม่เหมาะสม” อีกทั้ง “ดิน” ไม่หลุดร่องและดูดดิน “ดิน” 8. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางที่ “ดิน” - ออกโครงการ “ดิน” ยังคงไว้ ไฟฟ้าสามารถมองเห็นรถที่ “ดิน” - ออกโครงการ “ดิน” ยังคงไว้ ไฟฟ้า “ดิน” และไฟฟ้าตามส่วนที่ “ดิน” ไม่หลุดร่อง ด้านหน้าโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ บนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 9. ห้ามน้ำที่หันมาจราจรตามริเวลทางที่-อ่อนของโครงการ และการรีเวลบนเส้นทางเดินทางเข้าโครงการ เพื่อ “ดิน” ความคุกคามต่างๆ ในการเดินรถ และ “ไม่กีดขวางทางจราจร ของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 10. ห้ามท่านบัญชีอนุญาตรถที่ “ดิน” - ออกโครงการ โดย “ดิน” ห้ามนำ ผ่านของโครงการ ให้ “ดิน” นำของอนุญาตเพียง 1 ปี “ดิน” อยู่ “ดิน” ของอนุญาต “ดิน” ไม่ “ดิน” ให้ “ดิน” นำของอนุญาตในโครงการ ไม่ “ดิน” จัดการ “ดิน” ให้ “ดิน” หมายความถ้วน “ดิน” ที่ “ดิน” ห่วงเสียหาย เวลา “ดิน” นำของอนุญาต “ดิน” หมายความถ้วน “ดิน” ห่วงเสียหาย “ดิน” นำของอนุญาต “ดิน” หมายความถ้วน “ดิน”	คุณภาพดังนี้จะถือเป็น	มาตรฐานที่ต้องมีการตรวจสอบ	มาตรฐานที่ต้องมีการตรวจสอบ
---	-----------------------	----------------------------	----------------------------

ที่มา	28/๖๕๐
ผู้ลงนาม	นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ
วันที่	๒๘/๖/๒๕๖๐

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการรับมือป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผู้ดูแลสถานที่อนุรักษ์ธรรมชาติ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการรับมือป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>	<p>11. แจ้งผู้พักอาศัยในโครงการให้ทราบถึงจำนวนที่จอดรถ และ การบังคับใช้มาตรการด้านห้ามจอดรถรอบโครงการ และมีการควบคุมจำนวนรถยนต์ โดยการติดป้ายห้ามจอดรถรอบโครงการ เพื่อไม่ให้รถที่ไม่ได้รับอนุญาตของโครงการ จอดในโครงการ และทำให้ลูกบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางสะดวก และเหมาะสม</p> <p>12. กรณีที่มีรถที่ไม่มีบัตรของโครงการมาใช้บริการอนุญาตให้จอดได้ก็ต่อเมื่อที่จอดรถที่ชั้นล่างกว่า และกำหนดให้จอดรถได้ไม่เกิน 1 ชม. เพื่อยืดเยื้อกันระหว่างคนออกโครงการเข้ามาใช้ที่จอดรถของโครงการ</p> <p>13. จัดทำม่านห้ามจอดรถจำนวนทั้งสิ้น 47 คัน โดยปีนี้ที่จอดรถชั้นใต้ดิน จำนวน 26 คัน และชั้นล่าง จำนวน 21 คัน (ชั้นปีที่ 5 ของ 6 ประจําปี) ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ดูแลภาพถ่ายเวลาดูแล</p>

รายงานที่ 1 (ต่อ 27)

ช่วงค์ประภกอบนทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ดุลพินิจผลิตภัณฑ์
<p>ผลกระทบที่มีน้ำเสียตាយถูต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบ น่องจากน้ำเสียริมน้ำ โครงการดูดซึมน้ำเสียของน้ำท่าฯ ซึ่งมี ต้นทางบริเวณท่าทางการแพทย์และจานวนบุคลากรทางการแพทย์ อย่างเพียงพอ และมีการคุมความชันต่ำที่สุดควรระวังเรื่อง โดย โรงพยาบาลต้องมีกลับบัน กองการรักษาสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาล เดียว ดังอยู่ห่างจากโรงพยาบาลติดตัวน้ำออกอ่านี้จะเห็น ประมาณ 1.5 กม. ดังนั้นผู้ใดอาจเดินทางหรือผู้ใดที่เดินทางมาใน ที่จะทำการรักษาคนต้านทานสามารถเดินทางไปสถานที่ดังกล่าวได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ดุลพินิจผลิตภัณฑ์</p>
<p>โครงการเป็นอนุภาครัฐพื้นที่ฯ ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รูปแบบทรงสถาปัตยกรรมของอาคาร โครงสร้าง จะเป็นอนาคตมีให้ ชั้นบันไดรองโถรอนโถร่องทางเดิน อาคารที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับอาคาร โครงสร้างอยู่ชั้นบนมาก เช่น หัวนเนี้ยวส์ ขนาดความสูง 4 ชั้น ทางเดินที่ต้องวันตก สำหรับเดินทางหน้าอ ที่สิ่ดี และที่ต้องวันออกของโครงสร้าง จะมีอนาคตพัฒนา แล้วอาคารพื้นที่ฯ ขนาดความสูงต้องแต่ 3 - 4 ชั้น อยู่โดยรอบ ดังนั้นอาคารของ โครงสร้าง ไม่มีความกว้าง โดยเด่นจากสถาปัตยกรรมขนาดน้ำหนัก อิฐทั้ง โทนสีอ่อน โครงการจะเป็นโน๊ตบุ๊กขนาดเล็กร่วม ซึ่งเป็นส่วนอ่อน และโครงสร้างจะจัด ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวม 529 ตารางเมตร เพื่อสร้าง ที่พักนักเรียนที่ต้องกับบัน กองการ จึงคาดว่าโครงสร้างจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อความงามในระดับที่สามารถยอมรับได้</p>	<p>2.4.3 พื้นที่ภายใน โครงสร้างเป็น อาคาร รูปแบบทรงสถาปัตยกรรมของอาคาร โครงสร้าง จะเป็นอนาคตมีให้ ชั้นบันไดรองโถรอนโถร่องทางเดิน อาคารที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับอาคาร โครงสร้างอยู่ชั้นบนมาก เช่น หัวนเนี้ยวส์ ขนาดความสูง 4 ชั้น ทางเดินที่ต้องวันตก สำหรับเดินทางหน้าอ ที่สิดี และที่ต้องวันออกของโครงสร้าง จะมีอนาคตพัฒนา แล้วอาคารพื้นที่ฯ ขนาดความสูงต้องแต่ 3 - 4 ชั้น อยู่โดยรอบ ดังนั้นอาคารของ โครงสร้าง ไม่มีความกว้าง โดยเด่นจากสถาปัตยกรรมขนาดน้ำหนัก อิฐทั้ง โทนสีอ่อน โครงการจะเป็นโน๊ตบุ๊กขนาดเล็กร่วม ซึ่งเป็นส่วนอ่อน และโครงสร้างจะจัด ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวม 529 ตารางเมตร เพื่อสร้าง ที่พักนักเรียนที่ต้องกับบัน กองการ จึงคาดว่าโครงสร้างจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อความงามในระดับที่สามารถยอมรับได้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ดุลพินิจผลิตภัณฑ์</p>

องค์ประกอบของหลักสูตร	ผลกรอบบังคับและแนวทางการสอน	มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องการบรรลุ	มาตรฐานตามมาตรฐานทั่วไป	
2.4.5 การดำเนินการ และพัฒนาผล	ผลกรอบบังคับและแนวทางสอนที่สำคัญ โดยรวม ต้องคุ้มครองพัฒนาศักยภาพและศักยภาพนักเรียน ซึ่งข้อมูลอยู่ในพื้นที่ทางด้านเทคโนโลยีและทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น ซึ่งกระบวนการสอนเดียวและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ไม่เป็นการบันทึกแบบเดียว โดยพนักงานที่หนึ่ง แต่ต้องหลากหลาย และยังคงมีเวลาถ่วงเพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคในการทำให้ครรภ์ที่ต้องให้และตัวเอง เช่น การอ่านหนังสือ สำหรับผู้สอน การอ่านหนังสือ สำหรับผู้สอน ดำเนินการอบรมเชิงทักษะลง กว่าและเต้ม จะสนับสนุนผู้สอน ช่องทางภายใน ในการนำไปใช้ อาคารชั้นเรียนได้ จึงคาดว่าผู้สอนที่ดำเนินการอบรมเชิงทักษะลง จะอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก	ผลกรอบบังคับและแนวทางสอนที่สำคัญ ตามที่กำหนดไว้ ตามที่ต้องการบรรลุ ตามที่ต้องการบรรลุ - กำหนดเวลาในชุดรายผลการสอน ตามกำหนดนัด จากการดำเนิน โครงการซึ่งมีผลลัพธ์จากการประเมิน 360 ล้านบาท โดย จัดให้มีวงเงินชุดละปีอย่างต่อเนื่องต่อบุคลากรที่ได้รับความเสียหาย อั้นน้อยตามจ้ากการดำเนินโครงการปัจจุบันจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท (ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าโครงการ) ทั้งนี้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับบุคลากรที่ได้รับ ความเสียหายตั้งแต่ 1 วัน ไปจนถึงตลอดช่วงเวลาที่ได้รับ รับความเสียหายจากเหตุการณ์ บริษัท สามารถดำเนินการตามที่ได้รับ และการดำเนินการตามที่ได้รับ	มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องการบรรลุ	มาตรฐานตามมาตรฐานทั่วไป



ตารางที่ 2 สรุปมาตราการตัดตามตรวจสอบคุณภาพพิมพ์เบ็ดเตล็ด ของ โครงการ Wish @ Siam

ตัวชี้วัดคุณภาพเชิงเคมีเคมี	บริเวณที่ตรวจด้วย	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความต้านทานตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
● ช่วงต่อตัวร่าง					
1. ผู้ผลิต	1. กายในพื้นที่โครงการ ก่อสร้าง	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)	1. High Volume Air Sampler	- ตัดอดประยุทธ์เวลาการก่อตัวร่าง	- ผู้รับเหมา ก่อตัวร่าง และ บริษัท สถาบันน้ำดูรัตน์ จำกัด
	2) ผู้พักอาศัยชั่วคราวที่อยู่พัฒนา ก่อสร้าง	2. ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องของเรียนจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	2. ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน	- ตัดอดประยุทธ์เวลาการก่อตัวร่าง	- ผู้รับเหมา ก่อตัวร่าง และ บริษัท สถาบันน้ำดูรัตน์ จำกัด
2. เสียง	1) ภายในพื้นที่โครงการ ก่อสร้าง	1. ระดับเสียง Leq เหลดี้ 24 ชั่วโมง	1. เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter) 2. ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน	- ตัดอดประยุทธ์เวลาการก่อตัวร่าง	- ผู้รับเหมา ก่อตัวร่าง และ บริษัท สถาบันน้ำดูรัตน์ จำกัด
	2) ผู้พักอาศัยชั่วคราวที่อยู่พัฒนา ก่อสร้าง	2. ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องของเรียนจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	2. ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน	- ตัดอดประยุทธ์เวลาการก่อตัวร่าง	- ผู้รับเหมา ก่อตัวร่าง และ บริษัท สถาบันน้ำดูรัตน์ จำกัด
3. ความต้านทานทางชล榛	1) ภายในพื้นที่โครงการ ก่อสร้าง	1. ความต้านทานเก้อน ตะหอน	1. เครื่องมือวัดความต้าน ทาน 2. ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน	- ตัดอดประยุทธ์เวลาการก่อตัวร่าง	- ผู้รับเหมา ก่อตัวร่าง และ บริษัท สถาบันน้ำดูรัตน์ จำกัด
	2) ผู้พักอาศัยชั่วคราวที่อยู่พัฒนา ก่อสร้าง	2. ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องของเรียนจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบ	2. ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นบริเวณป้อมยาน	- ตัดอดประยุทธ์เวลาการก่อตัวร่าง	- ผู้รับเหมา ก่อตัวร่าง และ บริษัท สถาบันน้ำดูรัตน์ จำกัด

071001 3450 ⁹⁻²⁸⁻⁹⁷
B

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ 1)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณพื้นที่ร่วมสมบูรณ์	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. น้ำเสีย	1) ระบบบำบัดน้ำดันเหลียน วิธีมตร.ร้านตามประภาก กรวยหัวทิศทางท่อตัวถังดูด	- pH - BOD - SS - TKN - Sulfide - Oil & Grease - Total Coliform	- เก็บตัวอย่าง วิธีมตร.ร้านตามประภาก กรวยหัวทิศทางท่อตัวถังดูด เก็บในถุงและส่งเบล็อกน้ำร่อง สำหรับน้ำทิ้งจากอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำดัน พ.ศ.2537	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาท่อตัวถัง แหล่ง น้ำทิ้ง สถานที่น้ำทิ้ง จ.กาฬ
5. การจัดการมูลฝอย	2) ผู้พักอาศัยทางศักยภาพที่ ก่อสร้าง	- ตัวแทนร่องรอยเชิงเรียน หากผู้ใดร่วมผลิตกระดาษ	- การจัดส่วนรับขยะกินดอง และเรือร่องรอยเรียน	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาท่อตัวถัง แหล่ง น้ำทิ้ง สถานที่น้ำทิ้ง จ.กาฬ
● ช่วงดำเนินการ	1) ภายในพื้นที่โครงการ ก่อสร้าง	- บริษัทผู้รับเหมาทุกคน - ความสะอาดอุด	-	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาท่อตัวถัง แหล่ง น้ำทิ้ง สถานที่น้ำทิ้ง จ.กาฬ
● ช่วงดำเนินการ	2) ผู้พักอาศัยทางศักยภาพที่ ก่อสร้าง	- ตัวแทนร่องรอยเชิงเรียน หากผู้ใดร่วมผลิตกระดาษ	- การจัดส่วนรับขยะกินดอง และเรือร่องรอยเรียน	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาท่อตัวถัง แหล่ง น้ำทิ้ง สถานที่น้ำทิ้ง จ.กาฬ
1. ดูแลพื้นที่ 1.1 ดูแลพื้นที่ ก่อนการรื้มน้ำด	- บ่อกรดออก - pH - BOD - SS - TKN - Sulfide - Oil & Grease - Total Coliform	- เก็บตัวอย่าง วิธีมตร.ร้านตามประภาก กรวยหัวทิศทางท่อตัวถังดูด เก็บในถุงและส่งเบล็อกน้ำร่อง สำหรับน้ำทิ้งจากอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำดัน พ.ศ.2537	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิตบุคคลอิคารชุด	


ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ 2)

ตัวชี้วัดคุณภาพพิเศษเฉพาะล้อม หลังการรับน้ำ	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 คุณภาพพื้นทิ้ง หลังการรับน้ำ	- บ่อพักน้ำทิ้ง	- pH - BOD - SS - Sulfide - TKN - Oil & Grease	- เก็บเดียวครั้งที่ต้องดูด วิธีมาตรฐานตามประยุกต์ กรวยหัววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีโดยเด็ดสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำจัดดูดน้ำตัวร้อนควบคุมการ ร่วงยานให้เข้ากอกาวย่าง	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอุตสาหกรรม
2. น้ำแข็ง	- เส้นทางประปา	- การเติคราฟรื้อริ้งชุมชนอ่อง หอยประปา	-	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอุตสาหกรรม
3. แหล่งอย	- บ่อวัฒน์ของพัฒนาดอย ประจำชั้นแม่น้ำห้องพัก นุดเพอร์วนมดอง โครราก	- ปริมาณน้ำห้องพักที่มาก ความตื้นของ	-	- ตกลงระยะเวลาเบ็ด ดำเนินการ	- นิติบุคคลอุตสาหกรรม
4. ระบบป้องกันอุดตันทิ้ง	1) อุปกรณ์ในระบบน้ำของบ้าน และสัญญาณต่ออนุญาติภัย 2) ระบบจ่ายไฟสำรอง 3) ป้ายและเครื่องหมาย แสดงจราจรที่ไม่適當 ให้แนวทางเดียว	- ถุงพลาฟรีร่องไฟชั้นงาน และสัญญาณต่ออนุญาติภัย - ไม่ปะติดต่อสำหรับลง อยู่ตลอดเวลา และเป็น ถุงพลาฟรีร่องไฟชั้นงาน - ถุงพลาฟรีร่องไฟชั้นงาน และไม่มีความเสื่อม	- ตรวจสอบตามชั้นดูกรกท. - ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอุตสาหกรรม
			- ตรวจสอบ - ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอุตสาหกรรม
				- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอุตสาหกรรม

ตารางที่ 6.1.1 (ต่อ 3)


ตัวชี้วัดเพิ่มเติมด้านล่าง	บริบทด้านล่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความคื้นหานักตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4) บุคลากรด้านเทคนิค - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ไฟฟ้า - ห้องน้ำ	- สถาบันพัฒนาฯ - อายุการใช้งาน - สถาบันพัฒนาฯ - ผู้ดูแลห้องน้ำ	- สถาบันพัฒนาฯ - สถาบันพัฒนาฯ - สถาบันพัฒนาฯ - สถาบันพัฒนาฯ	- ตรวจสอบ - ตรวจสอบ - ตรวจสอบ - ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ครึ่งปี	- นิติบุคคลอิสลามฯ
5. ภาระงานที่ไม่ได้รับหมายกำหนด ในภาระฯ	- สถาบันพัฒนาฯ - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- สถาบันพัฒนาฯ - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครึ่งปี	- นิติบุคคลอิสลามฯ
6. ภาระงานที่มีผลลัพธ์ ความน่าเชื่อถือ ² ของผู้รับผิดชอบ	- ผู้รับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ ² ของผู้รับผิดชอบ	- ประมาณการ ชุดเดือนเบนซ์ และชุดเดือน ใหม่	- จัดทำแบบประเมินภาคภูมิทั่วไป ร่วมกับผู้รับผิดชอบและหัวหน้าฝ่าย ที่รับผิดชอบ	- ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน แบบประเมินภาคภูมิทั่วไป	- นิติบุคคลอิสลามฯ





ຄະນພລູກໄທ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ




31 अ॒ ति॑ २ उ॒ ज्ञान॑ विद्या॒ विद्या॑ विद्या॒ विद्या॑ (उ॒ ति॑ विद्या॒ विद्या॑ विद्या॒ विद्या॑)


三

8950

รูปที่ 3 เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รถชนวนร่องบากลัง)




ภาพที่




พื้นที่บริเวณน้ำดื่ม
และน้ำเสีย

ถนนพญาไท


ถนนพญาไท





ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS						DATE	DESCRIPTION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
			Project Manager	Architect	Structural Engineer	Architect	Sanitary Engineer	Electrical Engineer				
I S O G R O U P ISO GROUP LTD. 25/69 RATCHADAPISEK AVENUE, RATCHADAPISEK DISTRICT, BANGKOK 10110 TEL: (02) 000-0000 FAX: (02) 000-0000	อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น Wish @ Siam	บริษัท สยามนิเวศ จำกัด	Project Manager Architect	พิพิทธ์ ล้านไวย ภกบ2287 อภิวัตร์ อุบลโนยุทธ ภกบ1475 เบนจวิร อุตติชัย ภกบ 461	Structural Engineer Architect	รัตนชัย บันนนาวา ภกบ 4504	Sanitary Engineer	นิติ นิติพงษ์ ภก 764	10-10	แบบสถาปัตย ออกแบบโครงสร้าง และระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1-8	ผังบริเวณ	A-01
		LOCATION		ชานwit ชานwit ภกบ7157		Electrical Engineer	บริษัท เทคโนโลยีทูนิคส์ จำกัด ภกบ 612	10-10	แบบสถาปัตย ออกแบบโครงสร้าง และระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1-8			
		เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ		นิติ นิติพงษ์ ภกบ9365		Mechanical Engineer	นิติ นิติพงษ์ ภก 764	10-10	แบบสถาปัตย ออกแบบโครงสร้าง และระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1-8			
				เดชกรกิติชัย ขาดรัตน์ ภกบ11234				10-10	แบบสถาปัตย ออกแบบโครงสร้าง และระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1 ชั้นที่ 1-8			
										SCALE		TOTAL
										DATE		
										APPROVE		

รูปที่ 4 เส้นทางการอพยพคนมาอยู่รวมกันเป็นองค์ต้านภายใน โครงการ



แบบพื้นที่ชั้นจอดรถใต้ดิน
มาตราส่วน 1 : 100
แผนผังชั้น

41/50

80


REVISION


DRAWING TITLE		DRAWING NO.
แบบพื้นที่ชั้นจอดรถใต้ดิน		A-02
SCALE	DATE	TOTAL

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.				
ISO GROUP CO., LTD	อาคารชุดพักอาศัย ชั้น 8 ชั้น Wish @ Siam	บริษัท สยามบุรีครุ จำกัด	Project Manager Project Architect Architect	ศศิพงษ์ สงวนไพบูล อภิสิทธิ์ อุบลโภคทรัพ แพรวพัชร์ อุตติชัย กานต์ พันธุ์วนิช ร์พัฒน์ ชูวาร์ นรา คุ้มเกียรติ เบียร์พิริชัย ชาดาเวชน์	Structural Engineer Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer	รักษา ณัฐนิภา เสาว์ นิติพัก เสาว์ นิติพัก เสาว์ นิติพัก เสาว์ นิติพัก เสาว์ นิติพัก	4504 20/764 20/764 20/764 20/764 20/764	DATE DESCRIPTION	แบบพื้นที่ชั้นจอดรถใต้ดิน	A-02
		บริษัท สยามบุรีครุ จำกัด								
		LOCATION								
		เขตบางนา กรุงเทพฯ								

รูปที่ 5 ผังแสดงตำแหน่งที่จอดรถชั้นใต้ดิน

ผู้ดูแลท่าน
ระบบไฟฟ้าที่ต้องมีแสงสว่างที่ทางเดินที่ยาว
ทางเดินที่ต้องมีไฟฟ้าและไฟฟ้าติดตั้งใน แบบการติดตั้ง
ไฟฟ้าและไฟฟ้าติดตั้ง / แบบที่ต้องมีไฟฟ้าติดตั้ง ที่ต้อง
ติดตั้งไฟฟ้าติดตั้ง ALARM BELL AND MANUAL STATION
FIRE HOSE CABINET ที่ต้องติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งในห้อง
ห้องน้ำที่ต้องติดตั้ง
ห้องน้ำที่ต้องติดตั้ง 100 LUX
ห้องน้ำที่ต้องติดตั้ง 100 LUX
ห้องน้ำที่ต้องติดตั้ง 100 LUX





รูปที่ 6 ผังแสดงตำแหน่งที่จอดรถชั้นล่าง



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkloe Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 1

พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการ Wish @ Siam

จำนวน	44/50	หน้า
ลักษณะ	80%	ผู้มีส่วนได้





รูปที่ 2 ผังการปลูกไม้พุ่มนิเวศชั้นล่าง

ສัญลักษณ์



ຢືນດີ



ເກົ້ດແກ້ວ





ເບີວຫມືນປິ



ຫຼັກລາຍ່ອນເຂົ້າ

NOTE: ໄນພຸນ ໄນຄລຸມຕິນ = 17 SQM.

NOTE: ໄນພຸນ ໄນຄລຸມຕິນ = 51 SQM.



ຜັງແສດງພຶ້ພັນຖ້ວ ໄນພຸນ ໄນຄລຸມຕິນ 1:50
ໜ້າ 2

ຜັງແສດງພຶ້ພັນຖ້ວ ໄນພຸນ ໄນຄລຸມຕິນ 1:50
ໜ້າ 3, 4, 7

ຈຳນວຍ.....	41/50
ດາວໂຫຼດ.....	803
ຮັບອະນຸມາດ	

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS						REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP CO., LTD	อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น	Wish @ Siam	Project Manager	ເຕີເຕີຍ ແຈນໄທຍະ	ເກມ.2283	Landscape Architect	ອຸທະນາ ຖັນດີຫຼັກການ	ເກມ. 42	DATE	SCALE	1:20
ISO GROUP CO., LTD	25/16 ROYAL CITY AVENUE, RAMA 9 RD, HUAHIN	LOCATION	Project Architect	ທະກິບເຊີ້ງ ຊາວໄກຫຼາຍ	ເກມ.1470	Structural Engineer	ໂຮມະ ນານທະກ	ເກມ. 4504		DATE	25 FEB 08
BANGKOK 10300	THAILAND		Architect	ເມັດຕັ້ງ ທຸລະທີ່	ເກມ. 461	Sanitary Engineer	ນັກ ດິກິຄ	ເກມ. 784			
TEL (09)703-0690-82	FAX (02)090988			25/16 ຂະພາບທີ 123 ພະຍາຍາມ ສະຫະວັນ ຖະໜານ			25-30 ມະນະລັດ ສະຫະວັນ ພະຍາຍາມ ຖະໜານ	ເກມ. 920			
				ອຳນວຍ 0318	ເກມ.0.757	Electrical Engineer	ນັກທີ່ເຕີເຕີຍ ແຈນໄທຍະ	ເກມ. 812			
				ນາງ ຫຼູ ນິກ	ເກມ.0.365		25-30 ມະນະລັດ ສະຫະວັນ ພະຍາຍາມ ຖະໜານ	ເກມ. 920			
				ເມືອງຫຼີຍື ຂອກກົງເປົ້າ	ເກມ.0.1234	Mechanical Engineer	ນັກ ດິກິຄ	ເກມ. 764			
							25-30 ມະນະລັດ ສະຫະວັນ ພະຍາຍາມ ຖະໜານ	ເກມ. 920			

ສະລັກມໍາ



ຍືໂດ



ເກລີດແກ້ວ





ເຈົ້າຫົ່ນປິ



ຫຼັກສ່ອນເຂົວ

NOTE: ໄນພູນ ໄນຄຸນຕິນ = 34 SQM.

NOTE: ໄນພູນ ໄນຄຸນຕິນ = 17 SQM.




ຜັງແສດຖືພື້ນຖານ ໄນພູນ ໄນຄຸນຕິນ 1:50
ບັນ 5,6

ຜັງແສດຖືພື້ນຖານ ໄນພູນ ໄນຄຸນຕິນ 1:50
ບັນ 8

ຈຳນວນ..... 49/50 ພັກ
ວັນທີ..... 80/1
ເວລີ..... 04/02/2017
ລາຍລະອຽດ..... 041701


ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.								
ISO GROUP ISO GROUP CO., LTD 25/15 ROYAL CITY AVENUE RAMA 8 ED. HUAYWONG BANGKOK 10310 TEL: (02) 703-0000-70 FAX: (02) 703-0000	ຄາຄາຮັດພັກຄາສ້າຍ ສູງ 8 ຊານ Wishair Siam	LOCATION 041701	<table border="1"> <tr> <td>Project Manager Project Architect Architect</td><td>ເພື່ອກະທົບ ລົງວະໄຫຍນ ເອກະພາບ ເວັບໄຊ</td><td>ກະນຸມ 020201 ກະນຸມ 020470 ກະນຸມ 020461 ກະນຸມ ຂະນຸມ ນາງ ທຶນທຶນ</td><td>Landscape Architect Structural Engineer Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer</td><td>ອຸທະນາ ຖະໄລສິດສູງການ ຮັບໃຈ ດັນເນົາ ນິ້ນ ພິເສດ ນະໂຍງ ໜໍເຊີງຕົກມະນູນ ນິ້ນ ປິເສດ</td><td>ຮັບໃຈ ນິ້ນ ນະໂຍງ ນິ້ນ</td><td>DATE DESCRIPTION</td><td>49/50 ວັນທີ ເວລີ ລາຍລະອຽດ</td><td>LA4-02 TOTAL SCALE 1:20 DATE 25 FEB 08 APPROVE</td></tr> </table>	Project Manager Project Architect Architect	ເພື່ອກະທົບ ລົງວະໄຫຍນ ເອກະພາບ ເວັບໄຊ	ກະນຸມ 020201 ກະນຸມ 020470 ກະນຸມ 020461 ກະນຸມ ຂະນຸມ ນາງ ທຶນທຶນ	Landscape Architect Structural Engineer Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer	ອຸທະນາ ຖະໄລສິດສູງການ ຮັບໃຈ ດັນເນົາ ນິ້ນ ພິເສດ ນະໂຍງ ໜໍເຊີງຕົກມະນູນ ນິ້ນ ປິເສດ	ຮັບໃຈ ນິ້ນ ນະໂຍງ ນິ້ນ	DATE DESCRIPTION	49/50 ວັນທີ ເວລີ ລາຍລະອຽດ	LA4-02 TOTAL SCALE 1:20 DATE 25 FEB 08 APPROVE		
Project Manager Project Architect Architect	ເພື່ອກະທົບ ລົງວະໄຫຍນ ເອກະພາບ ເວັບໄຊ	ກະນຸມ 020201 ກະນຸມ 020470 ກະນຸມ 020461 ກະນຸມ ຂະນຸມ ນາງ ທຶນທຶນ	Landscape Architect Structural Engineer Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer	ອຸທະນາ ຖະໄລສິດສູງການ ຮັບໃຈ ດັນເນົາ ນິ້ນ ພິເສດ ນະໂຍງ ໜໍເຊີງຕົກມະນູນ ນິ້ນ ປິເສດ	ຮັບໃຈ ນິ້ນ ນະໂຍງ ນິ້ນ	DATE DESCRIPTION	49/50 ວັນທີ ເວລີ ລາຍລະອຽດ	LA4-02 TOTAL SCALE 1:20 DATE 25 FEB 08 APPROVE						

ຮູບທີ 4 ຜັງການຈັດພື້ນທີ່ສີເຈົ້າຫົ່ນວິເວລີບັນ 5,6 ແລະ 8



รูปที่ 5 รูปตัดการขัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS						REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP ISO GROUP CO., LTD. 25/1B ROYAL CITY AVENUE RANA 9 RD. INTRAWONG BANGKOK 10300 TEL: (02) 293-0450-82 FAX: (02) 2030683	อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น Wish @ Siam	-	Project Manager Architect	นายศิริชัย ลงกรณ์ไพบูลย์ กมธ.2287 หัวหน้าสถาปนิก สำนักงานสถาปนิกไทย ประจำกรุงเทพมหานคร	Landscape Architect Structure Engineer Architect	ศุภชัย อุปราชศิริธรรมรงค์ บ้าน 42 พัฒนา พันธุ์พา โทร. 4504 หัวหน้าสถาปนิก สำนักงานสถาปนิกไทย ประจำกรุงเทพมหานคร	นาย ชัยพล ที่ 784 29-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10116 นางสาว ลดาภิญญา บ้าน 312 29-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10116 นาย ชัยพล ที่ 784 29-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10116	DATE	รูปด้าน A,B	LA4-02	
		LOCATION			Sanitary Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer				SCALE 1:20	TOTAL	
		ผู้ออกแบบ	กฤษณะ						DATE 25 FEB 08		
									APPROVE		



เข้ามา... 50/50
เดิน... 8m
ผู้ออกแบบ

ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNERS	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP CO., LTD 25/10 ROYAL CITY AVENUE RAMA 9 RD, HUAHIN BANGKOK 10310 TEL:(02)263-0450-55 FAX:(02)2000633	อาคารชุดพัสดุอาชัย สูง 8 ชั้น Wish @ Siam	-	Project Manager: พลศิริส์ ธรรมชาติพงษ์ กทม.2287 Project Architect: อรุณรัตน์ ฐานะวิจิตร กทม.1475 Architect: เพ็ญศรี ฤทธิ์สิงขร 940-461 Structural Engineer: วิศวกร พันธุ์พันธ์ นา.42 Sanitary Engineer: นิติ ชีริกา 21-784 Electrical Engineer: 20-30 แม่สายวิสาหกิจ สงเคราะห์ราษฎร์ บ้านเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 52000 Mechanical Engineer: บริษัทสิริกาญจน์ จำกัด 312 Interior Designer: นิติ ชีริกา 21-784 สถาปนิกและนักออกแบบภายในที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงใหม่ 52000	ผู้ออกแบบ: ผู้รับอนุญาต ผู้ดูแลรักษา: ผู้ดูแลรักษา	รูปด้าน A	LA4-02
LOCATION					SCALE 1:20	TOTAL
GARDEN LEVEL จุดชมวิว					DATE 25 FEB 08	
					APPROVE	

รูปที่ 6 รูปดัดการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 2-8 ของโครงการ