

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการ โรงแรม เอส.เอ. เอส. HOTEL(ดัดแปลงอาคาร)
ของ บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโฉลงรักษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพัฒน์ เพียรประดิษฐกุล) (นายพนม พิมัยประดิษฐกุล)
ผู้จัดการ/ผู้ดูแล ห้องน้ำ บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแล ห้องน้ำ บริษัท 5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

1 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ขาวนนท์)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดเกอร์ช์ ทีม คอนเซ็ปต์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ ไฮเทค (S.A.E HOTEL)(ตัดแปลงอาคาร) ของ บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เอส.เอ. ไฮเทค (S.A.E HOTEL)(ตัดแปลงอาคาร) ดังอยู่ที่ หน้าที่ 4 ตอนนี้จะถูกตัดตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เอส.เอ. ไฮเทค (S.A.E HOTEL)(ตัดแปลงอาคาร) นี้ ขึ้นมาดเนื่องจาก 7-1-49.20 ไม่ได้เป็นพื้นที่ 11,796.80 ตารางเมตร เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 130 ห้องพัก จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนเซปต์เดนท์ จำกัด ดังรายละเอียดอย่างต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ. ไฮเทค (S.A.E HOTEL)(ตัดแปลงอาคาร) ของ บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการ ดำเนินการอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการ เสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ในการนี้ที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือ เพิ่มเติมมาตรการที่กำหนดให้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นปีตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ทุปี พร้อมกับให้จัดทำรายงานการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/ บริษัท 5พี ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/ บริษัท 5พี ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/ บริษัท 5พี ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายพันส์ เที่ยรบงค์ คุณยู) 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 เจ้าของโครงการ/บริษัท จำกัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 SP DEVELOPMENT CO., LTD.

เมษายน 2565

2/126

ลงชื่อ Sarada
 (นางสาวรัตติมา ขาวสนธิ)
 กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนเซปต์เดนท์ จำกัด
 เมษายน 2565



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.MM HOTEL)(ตึกแปลงอาคาร) ของ บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป(ต่อ)	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะคุณในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้นำเสนอผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดสร้างรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ศชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ ประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้นำเสนอผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลกระทบเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในการนี้มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติภาระมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่ก้ามต่อไปในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/ บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ร้าคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ซักซ้ำ และแจ้งหน่วยงานผู้อนุมัติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา ต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ/ บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)
 บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 เจ้าของโครงการ ประจำที่ 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
 หมายเหตุ 2565

3/126

ลงชื่อ
 (นางสาวรัตนมาชชา อดิษฐ์)
 กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดเกล็กซ์ ทิม คอมเพล็กซ์ จำกัด
 เมษายน 2565



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	การดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นโรงรัง โดยไม่มีการตัดแปลงอาคารใหม่แต่อย่างใด มีเพียงการขุดดัดแปลงอาคารเดิมบางส่วนเท่านั้น ด้านนี้ เมื่อเปิดดำเนินการ ต้นในพื้นที่โครงการยังเป็นดินเดิม ซึ่งจะมีความเรืองแสง มีการยึดเกาะตัวของอนุภาคดินดีอยู่แล้ว ประกอบกับกิจกรรมภายในโครงการเป็นเพียงการทักษาด้วยไม้มีกิจกรรมใหญ่ที่ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพังทลายของดินในบริเวณใกล้เคียง แต่ยังคงความกลมกลืนและสอดคล้องกับบริเวณพื้นที่ข้างต้น นอกจากนี้ ภายในโครงการปัจจุบันได้มีการตัดแต่งด้วยต้นไม้และพืชพรรณชนิดต่างๆ ให้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ดังนั้น ในระยะดำเนินการจะไม่มีผลกระทบที่เกิดจาก การดำเนินการแต่อย่างใด	(1) กำหนดพื้นที่กองเศษสิ่ง เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ร้ายในพื้นที่โครงการ (2) ใช้ผ้าใบคุณภาพบรรทุกขณะย้าย เศษสิ่งของ เช่น-ออกพื้นที่โครงการ (3) ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ตัดแปลงอาคารทั้งระบุชื่อที่อยู่หมายเชิงโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ (4) ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพราชาชนญัญต์ การชุดติดและถอนต้น พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการก่อหนี้มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการชุดติดหรือถอนต้น พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงาน ตัดแปลงฐานรากอาคาร	(1) กำหนดให้รับเหมาตัดแปลงภัยได้จากการกำกับดูแลของ บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้ทักษะด้วย กิจกรรมเชิงโครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการตัดแปลงอาคารห้องน้ำที่จากโครงการ (3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดแปลงฐานรากอาคาร
1.2 ธรรมเนียมและการเกิด แผ่นดินไหว	1) ผลกระทบต่อธรรมเนียม ลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญที่สูงที่สุด ด้านตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเรนเคร์ริมราชา ตอนกลางของพื้นที่ เป็นที่ราบและที่นินล่อนวนกวางใหญ่ส่วนด้านตะวันออกของพื้นที่ เป็นที่ราบซ้ายฝั่งตะเลของช่วงอ่าวไทยทอดยาวตลอดด้านตะวันออกของจังหวัดต้าน ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแนวเทือกเขาขนาดเล็กแบ่งเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดครศรีธรรมราชที่มีจังหวัดรองรับด้วยหินแข็งอยู่ตั้งแต่ 505 ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบัน มีทิศท向ตะกอนหินแปรหินอ่อนนี้ และตะกอนหินร่วน	(1) จัดให้มีการซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้พนักงานและผู้ใช้บริการในอาคาร มีความตื่นตัวและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง (2) ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวต้องมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การดันหนาช่วยชีวิต การเรียบเรียงอุปกรณ์ช่วยเหลือ การพยาบาล สุขอนามัย อาหาร น้ำ และเสื้อผ้า รวมทั้งต้องมีการซ้อมแผนภูมิพื้นที่สูงสุดที่เสี่ยงภัยและระบบสาธารณูปโภคที่เสี่ยงภัยให้แจ้งเร็ว โดยเร็วที่สุด (3) จัดทำข้อควรปฏิบัติของพนักงานและผู้ใช้บริการ ขณะเกิด	-

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เทียบประดิษฐกุล)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมา บริษัท 5P DEVELOPMENT CO., LTD.
เมษายน 2565

4 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนา ชุมพาณิช)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท ปีโรเกอร์ส จำกัด จำกัด
เมษายน 2565

ตารางที่ 2 มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ แก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่างๆ
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด แผ่นดินไหว (ต่อ)	<p>ดังนั้น หากพิจารณาจากกิจกรรมของโครงการปัจจุบันไม่มีกิจกรรมใดเป็นต้องมีการขุด เจาะ/ตอก เพื่อทำฐานรากของอาคารและวางระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จึงเป็นเพียงชุดปฏิหน้าดิน เอกพาจุดตามตำแหน่งการอุบแบบเสาเข็ม และระบบสาธารณูปโภคได้ดินเท่านั้น จึงคาดว่าไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรณีวิทยาระดับโครงสร้าง จึงคาดว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาอยู่ ในระดับต่ำ</p> <p>2) ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีธรณีวิทยาโครงสร้างที่สำคัญคือ รอยเดือนร่องรอยเลื่อนที่เรียกว่า "กุ้มรอยเลื่อนคลองมหาดูร์ย" เป็นกุ้มรอยเดือนตามแนวระดับที่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ แม่กระหายเป็นบริเวณกว้างจากฝั่งทะเล อันดามัน จังหวัดภูเก็ตและพังงา มาถึงจังหวัดพัทลุงที่ตอนกลางของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นกุ้มรอยเดือนที่ยังมีพังอยู่โดยมีการเคลื่อนตัวไปทางขวา หากพิจารณา จากพื้นที่เดียวกัน ต่อการเกิดแผ่นดินไหว พบร้า พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จดอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ในเขต 2 ก ซึ่งมีความรุนแรงในระดับ 5-7 แมอร์คัลตี เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อย ถึงปานกลาง สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดี อาจป่วยชำรุดเสียหายได้ และไม่อยู่ในพื้นที่แนวรอยเลื่อนที่มีพังในประเทศไทย</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการบังกันและลดผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความด้านท่าน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการด้านท่านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยวิศวกรของโครงการ</p>	<p>แผ่นดินไหวติดประกาศไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น บริเวณโถงทางเดิน เพื่อให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง</p>	

ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นายพนสุ พิerryประดิษฐกุล)

(นายพนม พิerryประดิษฐกุล)



5/126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตติมา ขาวสนิท)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอมชัลแทนท์ จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ธรรมเนียมและการเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	ได้คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ ดังนั้น ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ		
1.3 ทรัพยากรดินและการซ่อมแซมพังทลายของดิน	โครงการจัดให้มีแนวรั้วก้ามแพที่อยู่ต่อมรอบโครงการ รวมทั้งยังมีต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปักคุณดิน ซึ่งจะช่วยอยู่ด้วยความบริเวณต่างๆ ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการพังทลายของดินได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ปัญหาการซ่อมแซมพังทลายของดินในช่วงตัดแปลงอาคารจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	(1) ปลูกหญ้าหรือพืชคุณดินตามความพอดีของพื้นที่ภายในโครงการ เพื่อป้องกันการซ่อมแซมของหน้าดิน (2) จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวนเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลงสู่พื้นที่ชั่งเคียง (3) จัดให้มีแนวรั้วก้ามแพ ล้อมรอบโครงการ รวมทั้งยังมีต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปักคุณดิน (4) หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ โครงการจะต้องรับผิดชอบการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว	
1.4 คุณภาพอากาศ	ในการตัดแปลงอาคารของโครงการ จะมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เช่น การเผาผลาญ การขนส่งวัสดุด้วยรถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ชั่งเคียงได้ สำหรับพื้นที่บริเวณทางชั่ว-อุกอาจของถนนส่งวัสดุด้วยรถบรรทุก อาจมีเศษดิน หรายศักดิ์หล่นบนถนนสาธารณะได้ ซึ่งเมื่อรดก็จะบ้านนาฯ จะทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได้ นอกจากนี้ เนื่องจากบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมี ร้านอาหาร ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ตัดแปลง สามารถฟุ้งกระจายเข้าสู่อาคารตั้งกล่าวได้ ดังนั้น ใน	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านคุณลักษณะ (1) มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับสั่งสือรถพ่วงอุปกรณ์ใช้จัดที่มีความดันสูง เพื่อสั่งสือรถหรือตัวดังรถหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อทั่วความสะอาดรถก่อนออกจากสถานที่ตัดแปลง (2) การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ในการเจาะ การตัด การขุดผิววัสดุต้องอีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เห็นแต่ได้มีการติดตั้งบุปกรณ์แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว (3) การผสานกันราก การใส่ไม้ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวในพื้นที่ที่ได้คุณด้วยผ้าคลุมหรือในห้องที่มีหลังคา	- ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ ทุกๆ เดือน ตลอดช่วงตัดแปลงอาคาร โดยมีตัวนี้ตรวจสอบดังนี้ (1) Total Suspended Particulate (TSP) (2) PM-10 (3) CO (4) SO

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนส เที่ยวนะดิษฐกุล)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาที่ดิน/ผู้ดูแล
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
หมายเหตุ 2565

6 / 126

ลงชื่อ



กรมการผู้ดูแลฯ/บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	ระหว่างการตัดแปลงจะต้องมีการจัดล้างส้อ และจัดพื้นที่ในย่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบังกันฝุ่นละอองฟุ่มกระจ้ายอกรไปสู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม (4) การดำเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือไว้ 1) เศษวัสดุจะต้องปอกครุਮด้วยผ้าครุมหรือปิตมิชิตทั้งด้านบนและด้านข้าง 2) ต้องขันย้ำโดยเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากสถานที่ตัดแปลงอย่างน้อยทุก ๆ 3 วัน หากยังไม่พร้อมที่จะขันย้ำต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่งที่จะคาดการณ์ได้กึ่งและต้องมีมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรก perseveon (5) การควบคุมด้านฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วมกับการตัดแปลงรากอนหรือเครื่อนย้ายอาคารในส่วนที่อยู่เหนือระดับดินกว่า 10 เมตร ต้องใช้ผ้าทึบหรือห้ามใบปะรังแสงหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกันด้วยอาคารเพื่อป้องกันเศษวัสดุตัดแปลงร่วมกันและฝุ่นละอองฟุ่มกระจ้าย	(5) NO _x (6) HC
1.5 ระดับเสียง	แหล่งกำเนิดของเสียงในระหว่างการตัดแปลงอาคารของโครงการ "ได้แก่ เสียงจากเครื่องจักร เสียงรถบรรทุก การตัดเหล็ก การหักหัตถปู รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจากการคำนวณเสียงรวมกันที่อาจเกิดขึ้น พบว่า พื้นที่บริเวณโครงการทางด้านทิศเหนือ มีการใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัย จะได้รับผลกระทบเรื่องเสียงรวมกามมากที่สุด ทั้งนี้ เสียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นมาช่วงเวลาไม่ต่อเนื่อง กิจเดียงดังระดับน้อยและมีเฉพาะบางช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนจะอยู่ในพิษทางลบระดับต่ำ	(1) จำกัดระยะเวลาทำงานในชั้นตอนที่ทำให้เกิดเสียงดังให้ต่ำกว่า 09.00-17.00 น. (2) ควบคุมคุณภาพงานให้รักษาระดับความสูงอยู่เสมอ "ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในเวลาทำงาน (3) ตรวจสอบ หรือจัดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดเสียงดัง	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพงษ์ ไชยเชษฐ์) 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เจ้าของโครงการ/ผู้จัดการ ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร จำกัด

เมษายน 2565

7/126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท ไฟร์เซอร์ฟิวม์ คอนซัลต์ จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ			
2.1 ชีวภาพทางบก	<p>โครงการได้จัดที่ที่ว่างบางส่วนให้เป็นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ตัดอก ไม้ประดับ เพื่อตกแต่งและสร้างความร่มรื่นให้โครงการ และเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งไม้ตัดอกนี้มีระดับที่ปลูกไว้ตั้งก่อร่อง สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ขนาดเล็กได้ เช่น มด นากรจาก และผีเสื้อ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ให้ในระดับหนึ่ง โดยพื้นที่ไม้ตัดอกภายในโครงการจะเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ซึ่งเป็นพืชเขตร้อนและพันธุ์ไม้ที่เนื้องอกแต่งอาคาร ที่มีลักษณะเป็นทั้งไม้พุ่มและพืชคุณิตทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความร่มรื่นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามอีกด้วย ทั้งนี้ พืชเหล่านี้เป็นพืชที่พูนเต็มได้ทั่วไปที่ใช้ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การดำเนินการของโครงการจะจัดพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นสัดส่วน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็นการดำเนินกิจการเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก ที่มีการวางแผนระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีกิจกรรมใดที่จะเป็นการทำลายธรรมชาติหรือดันไม้ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงอย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพน้อยในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) กำรชับ และควบคุมคุณค่าคนงานไม้ไผ่ทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง (2) ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเร่งรัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ (3) ห้ามคนงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ล่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติหรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่ผิดกฎหมาย 	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส พิยวาระประชิรากุล)
บริษัท วีพี ตีวี จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการ ที่ได้รับอนุญาต
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

8/126

ลงชื่อ

(นางสาวรุตดิษฐ์ ขาวเดือน)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ จำกัด ประจำเดือนที่ ๑ ก้าด

เมษายน 2565



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ชีวภาพทางน้ำ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง พบว่า มีบึงน้ำอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 0.30 กิโลเมตร โดยแผนที่แสดงระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการ กับบึงน้ำ ซึ่งการดำเนินไม่ได้กระทบต่อบึงน้ำดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการอยู่ในระดับต่ำ	(1) ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกและชีวภาพในน้ำ เช่น การขุดล้ำพื้นที่บุคคลอื่น ๆ การทิ้งเศษขยะฝอย/วัสดุตัดแปลง เป็นต้น (2) ห้ามคนงานหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ล่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ หรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่ผิดกฎหมาย	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ไฟฟ้า	โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากโรงแฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะเชื่อมต่อสายส่งแรงสูงจากการไฟฟ้าฯ จากบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อต่อเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าจาก 33 kv ให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ ขนาด 400/230 V ก่อนจะจ่ายเข้าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม (Main Distribute Board : MDB) และจ่ายไปยัง Panel Load ในส่วนต่าง ๆ ของโครงการต่อไป สำหรับในกรณีไฟฟ้าปกติขัดข้องโครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุกเดิน (Generator) ขนาด 100 kVA จำนวน 1 ชุด สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ส่วนกลางและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลาง นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มี Battery ขนาด 24 V สำหรับปั้นยนอุกทางหนึ่งไฟและไฟฟ้าสองส่วนอุกเดิน ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าได้นาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งในจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการ.	(1) ติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้มาใช้บริการภายในโครงการ (2) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านหน้าอาคารโดยไม่ติดกับบ้านพักอาศัย (3) ไม่วางวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่เป็นสื่อน้ำกระแสไฟฟ้า ในบริเวณใกล้เคียงหม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนล พีรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่งโครงการ/บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

9/126

ลงชื่อ

(นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โนเบิร์กอุ๊ฟ จำกัด
เมษายน 2565



ตารางที่ 2 มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ประจำเดือนแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้น้ำ	<p>ในช่วงเดือนแปลงอาคาร โครงการจะใช้น้ำน้ำดื่มภายในโครงการเพื่อนำมาใช้ในช่วงเดือนแปลงอาคาร โดยน้ำใช้ในช่วงเดือนแปลงอาคารสามารถจ่ายได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานตัดแปลงประมาณ 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากจำนวนคนงาน 10 คน ซึ่งคิดตัวการใช้น้ำ 50 ลิตร/คน/วัน) และน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการตัดแปลง เช่น ทำความสะอาดเครื่องน้ำ เครื่องใช้ต่างๆ โดยคาดว่าจะน้ำในส่วนนี้จะประมาณ 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>ตั้งน้ำ รวมปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมดของโครงการในช่วงเดือนจะมีประมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำดื่มน้ำบริโภคและน้ำที่มีความต้องการตัดแปลง จะจัดให้มีดังน้ำดื่มน้ำตามมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นเขตพักผ่อนของคนงานตัดแปลง</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาแหล่งน้ำใช้ของชุมชนใกล้เคียงพบว่า น้ำใช้เพื่อการอุปโภคสำนับใหญ่ใช้น้ำดื่ม สำหรับน้ำใช้เพื่อการบริโภคจะขึ้นน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำตามมาตรฐานต่างๆ ในระดับต่ำ</p>	<p>(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองในน้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตรภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) ให้คุณงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจดูจุดรั่วซึม ของระบบท่อ น้ำและถังเก็บน้ำหากพบให้แก้ไขโดยด่วน - ตรวจสอบถังเก็บน้ำได้ดินภายในโครงการ เที่ยวนะ 1 ครั้งต่อวันในการตรวจสอบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2) ความชุ่น (Turbidity) 3) สี (Colour) 4) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 5) คลอรีน (Chloride) 6) เหล็ก (Iron) 7) เมกนีเซียม (Magnesium) 8) ซัลเฟต (Sulphate) 9) ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)
3.3 การจัดการน้ำเสีย	<p>ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขาภรณ์สำหรับลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 17 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2529 ข้อ 1 ระบุว่า ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำดื่ม ห้องน้ำและห้องส้วมอันถูกต้องตามกฎหมายและ</p>	<p>(1) จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>(2) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้น้ำที่สะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนล. เพียรประดิษฐ์) 5พ. ตัวอักษรที่เป็นตัวอักษร

เจ้าของโครงการ/ผู้จัดการ ที่ดินและน้ำที่ดิน

เมษายน 2565


10/126

ลงชื่อ

(นางสาวนิตยา ธรรมชาติ)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ พัฒนาดิน จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ของโครงการ

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย(ต่อ)	<p>มีปริมาณเพียงพอแก้ไขความชื้น 63 แห่งภาคกลางทั่วประเทศได้ดี</p> <p>เชื่อม การคุ้มครองแรงงาน ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ก) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 15 คน น้ำสะอาดสำหรับห้องน้ำและห้องส้วมไม่น้อยกว่า 1 ที่ ห้องน้ำและห้องส้วมไม่น้อยกว่า 1 ที่ ข) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 40 คน น้ำสะอาดสำหรับห้องน้ำและห้องส้วมไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 2 ที่ ค) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 80 คน น้ำสะอาดสำหรับห้องน้ำและห้องส้วมไม่น้อยกว่า 2 ที่ ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 3 ที่ ง) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างเกิน 80 คนขึ้นไป น้ำสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมเพิ่มขึ้นอย่างละ 1 ที่ สำหรับลูกจ้างทุก ๆ 50 คน เช่น 50 คน ถ้าเกิน 25 คน ให้เพิ่มเป็น 50 คน จ) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทั้งชายและหญิง ห้องน้ำและห้องส้วมน้ำที่ให้เพียงพอตามสมควร <p>ตั้งนั้น ตามประกาศตั้งมาตรฐาน โครงการฯ ต้องจัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมไม่น้อยกว่า 1 ห้อง (คิดจากจำนวนคนงานทั้งหมด 10 คน) ทั้งนี้ โครงการฯ จะจัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงานชาย จำนวน 1 ห้อง และห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับคนงานหญิง จำนวน 1 ห้อง สำหรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากคนงานมีปริมาณ 0.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้)</p>	(3) ติดป้ายระบุตัวແນ່ມ່ງห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานให้ชัดเจน	

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายพนัส เพียรประเสริฐ ตัวแทนของบริษัทที่ปรึกษาฯ)
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จำกัด
 SP DEVELOPMENT CO.,LTD.
 พฤษภาคม 2565

11 / 126

ลงชื่อ
 (นางสาวอรุณีมา ใจดี)
 กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดักส์ จำกัด
 พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ประจำเดือน ประจำเดือน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ	ในระหว่างการตัดแปลงอาคารน้ำฝ่านบานงาสร้างใหม่ไปเองตามธรรมชาติ และบางส่วนจะเข้มลงสุดใน ส่วนที่ให้ดินเจ็ปถ่ายให้น้ำไหลไปตามธรรมชาติ สำหรับน้ำเสียจากกิจกรรมการตัดแปลงอาคารจะมีปริมาณน้อยมาก สาวน้ำเสียที่เกิดจากงานนี้อ่อนกว่าบันดัลแล้ว จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการ โดยไม่มีการซึ่งกัดขึ้นหรือหลอกสูญเสียที่ข้างเดียวได้ ดังนั้น คาดว่าไม่ใช่การตัดแปลงอาคารจะเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำในทิศทางเดียวกันต่อไป	(1) ติดตั้งเครื่องดักน้ำฝ่ายบริเวณดูดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและลดผลกระทบทางทุกที่ opin (2) จัดให้มีการขุดคลอก ฉีดล้างทำความสะอาดภายในร่างระบายน้ำ (Cutter) ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก	-
3.5 การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างตัดแปลงส่วนใหญ่จะเกิดจากงานตัดแปลงโดยมูลฝอยในช่วงตัดแปลงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ <ol style="list-style-type: none">มูลฝอยจากกิจกรรมการตัดแปลง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น มูลฝอยเหล่านี้ จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก จะนำไปหั่นตัดใหม่ ส่วนเศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำไปปรับน้ำหนักเพื่อนำมาใช้ในห้องน้ำของเจ้าของทั้งหมด โดยไม่มีการนำไปทิ้งในพื้นที่ของบุคคลอื่น หรือพื้นที่สาธารณะแต่อย่างใด ในแบบสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาจะนำไปส่งรยงรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไปมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กรดาษและถุงพลาสติก โดยมูลฝอยของคนงานตัดแปลง สามารถคำนวณได้ดังนี้	(1) ในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ร่างเก็บขั้นตอนมูลฝอยเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปก้าวต่อไป (2) กำชับให้ทุกงานที่มูลฝอยลงมาเรื่องรับที่ได้จัดเตรียมไว้ (3) ควบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุตัดแปลงเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงที่หีบห่ายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า (4) "ไม่นำเศษวัสดุตัดแปลงไปทิ้งในพื้นที่หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น."	(1) ตรวจสอบความคิดเห็นของบุคคลที่รับมูลฝอยทุกวันโดยตลอดซึ่งการตัดแปลง (2) ตรวจสอบการตัดแปลงอย่างน้ำที่ตัดแปลงโครงการทุกวันโดยตลอดซึ่งการตัดแปลง (3) ตรวจสอบภายในพื้นที่ตัดแปลงโครงการทุกวันโดยตลอดซึ่งการตัดแปลง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

12/126

(นายพนัส พิยะประดิษฐกุล) (นายพนม พิยะประดิษฐกุล)
บริษัท 5P จำกัด จำกัด
เจ้าของโครงการ ครัว 5P จำกัด จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนาพร ชากุณวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทูน จำกัด จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดีดแปลงอาคาร

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย(ต่อ)	<p>จำนวนคนงานดัดแปลง = 10 คน</p> <p>อัตราการผลิตมูลฝอย (ก่อนที่สม.) = 3 ตัน/คน/วัน</p> <p>ตั้งนี้ ปริมาณมูลฝอยรวม = $10 \times 3 = 30$ ตัน/วัน</p> <p>= 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>		ฝ่ายช่างรักษาเสียงหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
3.6 การคมนาคม	<p>การประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมจากการจราจรและภัยธรรมชาติที่อาจมีต่อการจราจรและคมนาคมภายนอกพื้นที่โครงการ โดยใช้ค่า V/C Ratio จากข้อมูลการตรวจบันปริมาณรถของบริษัทที่ปรึกษา บันดวนโซลิกัรช์ ซึ่งเป็นบันดวนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ สามารถสรุปการคำนวณได้ว่า ปัจจุบันบันดวนโซลิกัรช์ มีค่า V/C ratio ในวันธรรมชาติ 0.40 และมีค่า V/C ratio ในวันหยุดราชการ 0.39 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการคำนวณสภาพการจราจร พบว่า การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าลง เกิดความล่าช้า และความเร็วลดลง</p> <p>และในระหว่างที่มีการตัดแปลงอาคาร จะมีปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมติดต่อจานเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ โดยคาดว่าจะมีปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นสูงสุด ประมาณ 2 เที่ยว/วัน หรือ 1 PCU/ชั่วโมง (คิดค่า PCE ของรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) ที่ชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง) ซึ่งสามารถนำไปคำนวณหาค่า V/C Ratio ในช่วงตัดแปลงอาคารได้ดังนี้</p>	<p>(1) ในทำงงานซ่อมแซมติดต่อจานเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ทำการซ่อมแซมช่วงเวลา 09.00-16.00 น.</p> <p>(2) จัดคนงานไว้ค่อยอ่านความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีที่นั่งสำหรับนักเรียนทางเข้า-ออก โครงการ</p> <p>(4) มีการติดตั้งป้ายเตือนผู้ที่ผ่านไป-มา ก่อนเดินทางแยกเข้า-ออก โครงการ โดยให้มีข้อความ เช่น “ทางแยกข้างหน้า มีรถบรรทุกเข้า-ออก” หรือ “กรุณาลดความเร็ว ทางแยกข้างหน้ามีรถเข้า-ออก” เป็นต้น</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัด พิเชฐดิษฐกุล)
บริษัท 5P อิเวอร์ปาร์ค จำกัด
เจ้าของโครงการบ้านพัฒนาฯ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ประจำปี 2565

13/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตน์ ชาวนะท)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โนร์เกอร์ช จำกัด ผู้ดูแลและดูแลโครงการ

เมษายน 2565



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดีดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม(ต่อ)	<p>ค่า V/C Ratio ในวันธรรมด้า ค่า V/C Ratio ของถนนโซนกรุงเทพฯ เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วที่สุดในช่วงตัดแปลงอาคาร สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{ค่า V/C Ratio} = \frac{645.5+1}{1,600} = 0.40$ <p>จากการคำนวณ พบว่า วันธรรมด้า ช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. เป็นช่วงเวลาช้าลงในช่วงของถนนโซนกรุงเทพฯ ในช่วงที่มีการตัดแปลงอาคาร จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.40 เพื่อเติม ร่องรอยในระดับดี เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนกับค่ามาตรฐานการจราจรทั่วไป คาดว่า การจราจรจะดีขึ้นตัวได้ชัดเจน เนื่องจากความล่าช้า และความเร็วลดลง</p> <p>ค่า V/C Ratio ในวันหยุดราชการ ค่า V/C Ratio ของถนนผ่านบึงบาร Eisai เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วที่สุดในช่วงตัดแปลงอาคาร สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{ค่า V/C Ratio} = \frac{616.75+1}{1,600} = 0.39$ <p>จากการคำนวณ พบว่า วันหยุดราชการ ช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. เป็นช่วงเวลาช้าลงในช่วงของถนนโซนกรุงเทพฯ ในช่วงที่มีการตัดแปลงอาคาร จะมีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น 0.39 เพื่อเติม ร่องรอยในระดับดี เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนกับค่ามาตรฐานการจราจรทั่วไป คาดว่า การจราจรจะดีขึ้นตัวได้ชัดเจน เนื่องจากความล่าช้า และความเร็วลดลง</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพราภรณ์ เพียรประดิษฐกุล) (นายพรม พี่ยรประดิษฐกุล)

บริษัท 5P จำกัด ศูนย์กลางอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

14 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนิศา ขาวอุดม)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ พลัส คอนсалตینก์ จำกัด
เมษายน 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม(ต่อ)	ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรช่วงตัดแปลงอาคารของโครงการ จัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาจมีการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน ปูน ทราย ฯลฯ ซึ่งทำความสกปรกเสียหายให้กับเส้นทางที่ยานพาหนะขนส่งผ่านได้ นอกจากนี้ยังอาจมีอุบัติเหตุจากการขนส่งเกิดขึ้นได้ แต่ผลกระทบด่างๆ ดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง		
4. คุณค่าด้านคุณภาพชีวิต			
4.1 การป้องกันอัคคีภัย	สาเหตุการเกิดอัคคีภัยในการตัดแปลงอาคาร เช่น การใช้วัสดุไฟฟ้า หรือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ประกายไฟจากการเชื่อมเหล็ก ตัดเหล็ก กันบุหรี่ ความประมาทของคนงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ หากผู้รับเหมาจะมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมตั้งดับเพลิงมือถือไว้บริเวณที่ตัดแปลงอาคารในชุดด่างๆ เพื่อตัดบล็อกไฟเมื่อต้องดับเพลิง โดยเฉพาะจุดที่จะทำให้เกิดเพลิงไฟหรือประกายไฟได้ง่าย โดยติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถนำมามาใช้ได้สะดวก ประกอบกับมีการอบรมให้คนงานรู้จักการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกวิธี และมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่ถูกวิธีไว้ทุกๆ ชุด เพื่อใช้ในการระงับเหตุเพลิงใหม่ที่อาจเกิดจากความประมาทเลินเลือด ของคนงานจากการตัดแปลงอาคาร การสูบน้ำบุหรี่ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนงาน ส่วนระบบไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดเพลิงใหม่ได้นั้น จะต้องมีการติดตั้งให้ถูกหลักวิศวกรรมไม่ก่อให้เกิดความชัดช่อง และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย โดยมีผู้ที่มีความรู้ในด้านดังกล่าวเป็นผู้ดูแล	(1) ตรวจตราที่นี่ที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานทุกวัน (2) เตรียมตั้งดับเพลิงชนิดสองเเม่น ไว้ในบริเวณก่อสร้างในจุดที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในชั้นต้นได้ (3) แนะนำวิธีการใช้ตั้งดับเพลิงให้กับคนงานทุกคน ให้ใช้ได้ย่างถูกวิธี (4) จัดสถานที่สำหรับสูบน้ำบุหรี่และห้ามคนงานที่ดับกันบุหรี่ให้พนิก และห้ามแหยขยายเหตุไม่ในที่ที่ก่อสร้าง (5) จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่ที่โครงการ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน (6) คุ้มครองฯ ทดสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด (7) เก็บรวบรวมเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายและแยกไว้ให้เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงใหม่	- ตรวจตอบสภาพของบังคับเพลิง เหมือนฝีมือสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอทุก 1 เดือน/ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศักดิ์ พยัคฆ์)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เดิมชื่อ บริษัท 5P จำกัด จดทะเบียน จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ผู้ดูแล 2565

15/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ขาวสูง)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดักส์ ทูนิค จำกัด
ผู้ดูแล 2565

เมษายน 2565



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดีดเปล่งอาคาร

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ทุกขั้นตอน ดังนั้น คาดว่าในช่วงดีดเปล่งอาคารหากเกิดอัคคีภัย อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้		
4.2 สภาพแวดล้อมและสังคม	<p>ในระยะดีดเปล่งอาคารโครงการจะดำเนินต่อไปเพื่อสร้างห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่งหากเป็นวัสดุอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถนำไปใช้ได้ในชุมชน ผู้รับเหมาจะเลือกซื้อจากชุมชนก่อนเป็นหลัก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปซื้อในสถานที่ที่ไกลออกไป นอกจากนี้ห้องโถงขนาดใหญ่ แล้วในชุมชนไม่มีให้สั่งซื้อ จึงจำเป็นต้องซื้อมาจากที่อื่น ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการขยายของตัวบ้าน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน</p> <p>สำหรับในด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนมี คาดว่าจะไม่มีผลในเรื่องดังกล่าวมากนัก เนื่องจากการปฏิบัติงานของคนงาน จะปฏิบัติอยู่เฉพาะภายในพื้นที่ที่ตัดเปล่งอาคารเป็นหลักเท่านั้น ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ก่อปรบกับคนงานไม่มีการพักอาศัยในพื้นที่ตัดเปล่งอาคารแต่อย่างใด โดยผู้รับเหมาจะจัดให้มีรถโดยสาร-สังคมงานทั้งหมด เพื่อลดการวน返ในพื้นที่ชั่วคราว ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมากนัก โดยประชาชนก็ยังคงสามารถปฏิบัติภาระประจำวันของตนเองได้ตามปกติ ดังนั้น ผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงจึงอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้</p>	<p>(1) ผู้รับเหมาขอห้ามคนงานก่อสร้างต้องถอยเดินทางวิ่ง สอดคล้องกับพัฒนาการของคนงานให้ก่อความเสียหายต่อชุมชนและบัญชาติ</p> <p>(2) ผู้รับเหมาขอห้ามคนงานก่อสร้างต้องห้ามดูดท้องโดยทันทีที่ก่อปะยุหา และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นในการช่วยควบคุมปะยุหานะ</p>	-

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนิดา พิมพ์ประดิษฐ์)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำกัด จำกัด จำกัด จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

16/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนาภา ใจกลาง)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โนร์เกอร์ชีฟฟ์ จำกัด
เมษายน 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข	การตัดแปลงอาคารโครงการ อาจจะเกี่ยวกับผลกระทบด้านสาธารณสุขในด้านของการสูชาภัยน้ำอุ่น การสูชาภัยน้ำสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการ และการเจ็บป่วยของคนงานในช่วงระหว่างตัดแปลงอาคาร โดยทางโครงการ จะจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอ เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องน้ำห้องส้วม ภาระน้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพ้ภัยจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของคนงาน เช่น การให้อาหาร เผื่องทราย และกำลังใจ ให้กับคนงานที่ต้องทำงานในช่วงตัดแปลงอาคาร ตลอดจนการจัดการขยะและการจัดการสิ่งปฏิกูลท์	(1) จัดให้มีสถานที่ปฐมนิเทศน์และอุปกรณ์การรักษาพยาบาล เมืองต้น สำหรับคนงานในพื้นที่ที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ (2) ออกแบบและเข้มงวดคุณภาพในด้านสูชาภัยน้ำอุ่น เช่น น้ำที่มีน้ำแข็งใช้ที่สะอาด ห้องน้ำห้องส้วม ภาระน้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพ้ภัยจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ (3) กรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างให้มีการปฐมนิเทศน์และอุปกรณ์การรักษาพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการเมื่อต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด	-
4.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	ในช่วงตัดแปลงอาคารของโครงการนี้ ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่งสามารถเกิดได้จากอุบัติเหตุต่างๆ จากการทำงานในแต่ละวัน โดยอาจมีความเสี่ยงจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ และอาจมีอุบัติเหตุ เช่น ตกหล่น กระแทก หรือสูญเสีย อุปกรณ์ ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีคุณภาพรักษาความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งบริเวณทางเข้าออกโครงการและรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบในด้านอาชีวอนามัยต่อคนงานและพื้นที่รอบข้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น คาดว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	(1) ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือสิ่งป้องกันขันตราชัยเกิดการชำรุดเสียหาย ต้องหยุดการทำงานก่อสร้างทันที จนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้ (2) กำหนดเขตอันตราย โดยติดป้ายประการให้ชัดเจนและมีสัญญาณไฟสีแดงเวลากลางคืน (3) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และห้ามมิให้บุคคลใดพักอาศัย หลบบันนอน หรือนอนค้างในอาคารที่กำลังก่อสร้าง (4) ห้ามคนงานเข้าไปในอาคารที่กำลังก่อสร้างหรือเขตก่อสร้างนอกเวลาทำงาน เห็นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้รับเหมา (5) ให้จัดทำรั้ว และปิดประตูทางเดินที่ต้องเข้าออก โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง (6) จัดซื้อปฐมนิเทศน์และอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเมื่อต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ใน	-

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายพงษ์ พิทยรัตน์) 5พี ตีวอลล์เปเปอร์ จำกัด
(นายพงษ์ พิทยรัตน์) จำกัด
เจ้าของโครงการ บริษัท จำกัด
G.P DEVELOPMENT CO.,LTD.

เมษายน 2565

17/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนา ชัยมงคล)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดอร์ชั่น จำกัด
เมษายน 2565



ตารางที่ 2 มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดีดเปล่งอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ต่อ)		<p>กรณีฉุกเฉิน</p> <p>(7) เตรียมรถให้พร้อมเสมอในการนำคนงานที่ได้รับบาดเจ็บสิ่งของพยาบาล</p> <p>(8) การทำงานสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ต้องสร้างนั่งร้าน โดยที่นั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร และต้องจัดท้าบันไดเพื่อใช้ขึ้น-ลง ในนั่งร้าน</p> <p>(9) ตรวจสอบและเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ด้วยเสมอ</p> <p>(10)ห้ามกองหรือเก็บเครื่องมือ วัสดุก่อสร้างหรือขี้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะ และบนอาคารที่กำลังก่อสร้าง</p> <p>(11)จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยเบื้องต้นให้เพียงพอ เช่น หมากนรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือหนัง เป็นต้น และทำขับให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้ง</p> <p>(12) มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมขณะปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน</p> <p>(13) เครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงาน โดยใช้เพลา สายพาน บล็อก ไฟล์ต ต้องมีตัวแกร่งเหล็กเนียวกرومในส่วนที่หมุนได้และส่วนสั่งถ่ายกำลังให้มีมาตรฐาน</p> <p>(14) เครื่องลับ ฝัน หรือแต่งผ้าโลหะ ต้องมีเครื่องปิดบังประกายไฟหรือเศษวัสดุขณะทำงาน</p>	

ลงชื่อ

(นายพงศ์ษ์ เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P DEVELOPMENT CO., LTD.
ผู้ขอใบอนุญาตฯ สำนักงานทรัพยากรบุคคล
5 นาวาธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
5P DEVELOPMENT CO., LTD.
เมษายน 2565

ลงชื่อ

18/126

ลงชื่อ

นายสุวัฒนา ชาติธรรม
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ จำกัด
เมษายน 2565

เมษายน 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดีดเปล่งอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 ศูนย์รีไซเคิล/ห้องน้ำสาธารณะ	<p>เนื่องจากการดัดแปลงอาคารของโครงการ เป็นการดัดแปลงภายในพื้นที่โครงการที่มีรั้วคนกรีดกันอย่างชัดเจน และการดัดแปลงอาคารผ่านในส่วนของภายนอก จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้านศูนย์รีไซเคิล/ห้องน้ำสาธารณะอย่างใด</p> <p>สำหรับสภาพของอาคาร มีสภาพไม่แตกต่างกับสภาพภายในชุมชนมากนัก เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ทำการใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัย โรงรถ อาคารอยู่อาศัยรวม ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น สภาพอาคารของโครงการจึงไม่ได้เป็นสิ่งแผลใหม่ของชุมชนมากนัก</p>	(1) ควบคุมดูแลการวางรั้วก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ และดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	-

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศักดิ์ พะรุสสกุล)
บริษัท 5P จำกัด ผู้ประกอบการ
ดำเนินโครงการ/บริษัท 5P จำกัด ผู้ประกอบการ
5P DEVELOPMENT CO., LTD.
เมษายน 2565

ลงชื่อ

19/126

ลงชื่อ

(นางสาวอรุณรัตน์ คงมาศ)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเอนด์ (S.M HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโอลิมปิก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ผลกระทบต่อทรัพยากรากภัยภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>เนื้อพื้นที่ดินสีเขียวที่มีลักษณะภูมิประเทศต่างๆ เช่น ภูเขา หุบเขา แม่น้ำ ลำธาร ฯลฯ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ การเกษตร ฯลฯ ที่อาจถูก影晌 ทำให้เสียหาย หรือสูญเสียไป</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบภูมิประเทศ ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรากภัยภาพ ทำให้เกิดการสูญเสียแหล่งน้ำ ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรากภัยภาพ ฯลฯ</p>	<p>(1) ป้องกันการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศต่างๆ เช่น ภูเขา หุบเขา แม่น้ำ ลำธาร ฯลฯ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ การเกษตร ฯลฯ ที่อาจถูก影晌 ทำให้เสียหาย หรือสูญเสียไป</p> <p>(2) จัดทำแผนที่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ ที่จะ影晌 ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรากภัยภาพ ฯลฯ</p> <p>(3) จัดทำแผนที่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ ที่จะ影晌 ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรากภัยภาพ ฯลฯ</p> <p>(4) จัดทำแผนที่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ ที่จะ影晌 ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรากภัยภาพ ฯลฯ</p>	
1.2 ทรัพยากรดินและการซ่อมแซมพังทลายของดิน	<p>1) ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน</p> <p>บจก.บ้านสภาพพื้นที่ที่จะถูกปรับเปลี่ยนจากสภาพพื้นดินเป็นพื้นคอนกรีต และพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกพื้นที่ไม่ยืนต้น ไม่ว่าที่ดินจะถูกดูดซึมน้ำ ทำให้ดินแห้งแล้ง ขาดชั้น ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรดิน ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรดิน ฯลฯ</p> <p>2) ผลกระทบจากการซ่อมแซมพังทลายของดิน</p> <p>การบดบังผาดหินที่จะถูกปรับเปลี่ยนจากสภาพพื้นดินเป็นพื้นคอนกรีต และพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกพื้นที่ไม่ยืนต้น ไม่ว่าที่ดินจะถูกดูดซึมน้ำ ทำให้ดินแห้งแล้ง ขาดชั้น ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรดิน ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรดิน ฯลฯ</p>	<p>(1) ป้องกันการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศต่างๆ เช่น ภูเขา หุบเขา แม่น้ำ ลำธาร ฯลฯ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ การเกษตร ฯลฯ ที่อาจถูก影晌 ทำให้เสียหาย หรือสูญเสียไป</p> <p>(2) จัดทำแผนที่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ ที่จะ影晌 ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรดิน ฯลฯ</p> <p>(3) จัดทำแผนที่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ ที่จะ影晌 ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรดิน ฯลฯ</p> <p>(4) จัดทำแผนที่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ ที่จะ影晌 ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ดิน ทำลายทรัพยากรดิน ฯลฯ</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P อีเวนจูลป์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมา 5 พ. ต.เดชาภรณ์ จ.ราชบุรี
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

20/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนาภา งามวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกอร์ส จำกัด ต.อโยธยา จ.ราชบุรี ๗๐๑๘
เมษายน ๒๕๖๕



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.โซ. โอเทล (S.A.S. HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรูํ ตำบล侔ขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อยู่สภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อป้องกันการชำรุดของตินลงสู่ที่น้ำชั้นเดียว ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวชั้นดิน จึงคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการชะล้างพังทลายของดินอยู่ในระดับต่ำ</p>		
1.3 ธรรมชาติวิทยา	<p>1) ผลกระทบต่อธรรมชาติวิทยา</p> <p>ลักษณะภูมิประเทศที่ไปปะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแนวเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครหรือรวมราช ตอนกลางของที่น้ำที่เป็นที่ร่วนและที่เนินลอนรวมกันใหญ่ส่วนด้านตะวันออกของที่น้ำที่เป็นที่ร่วนชัยปั่งทะเลของอ่าวไทยทอยด้วยต่ำด้านตะวันออกของจังหวัดต้าน ตะวันออกเฉียงใต้มีแนวเทือกเขานาดเล็กแบ่งเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่น้ำที่จังหวัดของรัตนด้าวยาน้ำแข็งอยู่ตั้งแต่ 505 ล้านปีจนถึงต่ำกว่าน้ำป่าจุบัน มีทั้งหินดังกล่าวหินแปรหินอัคนี และตะกอนหินร่วน</p> <p>ดังนั้น หากพิจารณาจากกิจกรรมของโครงการป่าจุบันไม่มีกิจกรรมที่เป็นต้องมีการขุด เจาะ/หดออก เพื่อก่อสร้างรากของอาคารและวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นเพียงชุดเปิดหน้าดิน เนพะฯ ตามตัวแห่งการออกแบบสถาปัตย์ และระบบสาธารณูปโภคให้ดินเท่านั้น จึงคาดว่ามิได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติวิทยาระดับโครงสร้าง จึงคาดว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลักษณะทางธรรมชาติวิทยายัง ในระดับต่ำ</p> <p>2) ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>ที่น้ำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีธรรมชาติวิทยาโครงสร้างที่สำคัญคือ รอยเดือนร่อง รอยเดือนที่เรียกว่า "กู่สุ่นรอยเดือนคลองมารุ่ย" เป็นกู่สุ่นรอยเดือนตามแนวระดับที่</p>	<p>(1) จัดให้มีการซ้อมหน่วยการฉีด放แผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้ใช้บริการในอาคาร มีความตื่นตัวและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง</p> <p>(2) ภายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวต้องมีการปฏิบัติการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การค้นหาช่วยชีวิต การเรียนรู้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การพยาบาล สุขอนามัย อาหารน้ำ และเตื้อผ้า รวมทั้งต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉินที่มุ่งสิ่งที่อันตรายที่สุดที่มีการซ้อมแผนฉุกเฉินที่มุ่งสิ่งที่อันตรายที่สุด</p> <p>(3) จัดทำข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการ ขณะเกิดแผ่นดินไหว ติดประกาศไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นบริเวณโถงทางเดิน เพื่อให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อายุต่ำกว่า 60 ปี ในความสงบ มีสติ พยายามปลอบคนชั่งเดียง ให้คิดถึงวิธีการกู้ชีวิต - ต้องรู้สึกตื่นตัว ให้ระวังสิ่งของที่อยู่สูงคงไส เช่น โคมไฟ ชั้นวางของ เตาเชื้อเพลิง ฯลฯ ที่หากกองมาบนหัว หรือเพดาน ให้รีบตระหนักรู้และหลบหนี 	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัด พิญรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P จำกัด จำกัด
เจ้าของโครงการบ้านที่ 5 พัฒนาบ้านฯ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ประจำปี 2565

21 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมราชนันท์)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์วิน จำกัด จำกัด
เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.โซ. ไฮเอนด์ (S.A.S. HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 อثرนิวัตยา(ต่อ)	<p>วางแผนในแนวตัววันออกเดียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ แผ่นกระายาเป็นบริเวณกว้างจากฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ตและพังงา นำมีอ่าวไทย พาดผ่านพื้นที่ศูนย์กลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมอย่างเลื่อนที่บังมีพลังอยู่ โดยมีการเคลื่อนตัวไปทางขวา หากพิจารณา จากพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหว พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ในเขต 2 ก ซึ่งมีความรุนแรงในระดับ 5-7 เมตรตัดต่อ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อย ถึงปานกลาง สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ได้ อาจปรากฏความเสียหายได้ และไม่อยู่ในพื้นที่แนวร่องเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวเป็นไปตามเกณฑ์ระหว่างก้าวหน้าหัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยวิศวกรของโครงการได้คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ ดังนั้น ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>3) ผลกระทบจากการเกิดสึนามิ</p> <p>สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนนโนลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโครงการมีแนวโน้มที่จะประสบภัยพื้นที่น้ำยักษ์ สึนามิในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นในทะเลส่วนขั้นตอนนั้น ทำให้ศูนย์เตือนภัยพัฒนาแห่งชาติ ได้เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนภัยพัฒนาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการติดตามสถานการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ออกห้างจากหน้าต่าง ประตู และกระจก ด้วยการตั้งสั่นสะเทือนรุนแรง ให้หลบอยู่ได้ดี ให้เตียงหรือมุมห้องซึ่งห่างจากหน้าต่าง หรือแหล่งอยู่ได้ทางบันประตูที่แข็งแรง พยายามเข้าห้องน้ำให้สูงขึ้นปูบดิตตาม อย่างวิ่ง ออกงานนอกอาคาร - ด้วยยุนออกอาคาร ให้ออกห้างจากอาคารสูงก้ามแพ ไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อาจโคนล้ม อย่าวิ่งไปตามถนนให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง - ถ้าอยู่ในรถให้หยุดรถในที่ปลอดภัย คือ ที่โล่งหลีกเลี่ยงที่ลาดชัน บริเวณน้ำแข็งจากเกิดแผ่นดินถล่ม หินกลิ้ง เมื่อมีภัยดูภารสั่นไหวให้ขับด้วยความเร็วลดระดับ - ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด 	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/บริษัทที่ดำเนินก่อสร้าง
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

22/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชัยวะนิท)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดิวชั่น พี. คอนเซปต์ เม้นท์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.M HOTEL) (ตัดแบ่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลภพ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรรมชาติวิทยา(ต่อ)	จะเดือนกันยายนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยติดตั้งห้องสัญญาณเตือนภัยจำนวน 7 แห่ง เพื่อรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 2 แห่ง ติดตั้งหน้าจอขยายช่วง 8 แห่ง ติดตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย จำนวน 2 แห่ง และติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ จำนวน 22 แห่ง และติดตั้งเครื่องเตือนภัยแบบไฟ嫩ก่อนหนุน จำนวน 27 เครื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบความพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที		
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุดมสมวิทยา และคุณภาพ อากาศ	เนื่องจากการเปิดดำเนินการผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้มีนัยสำคัญ เมื่อจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบเพียงอย่างใด แต่โครงการมีที่ดินรายนิดภายนอกในโครงการซึ่งอาจก่อให้เกิดมีนาคมพะทารด่างๆ จากบริเวณที่ดินรายนิดของโครงการที่เพิ่มที่ไส้เดียงได้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศนี้น้อยมาก ทั้งนี้ เมื่อจากกิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยานยนต์ จำนวน 61 คัน และรถจักรยานยนต์ 20 คัน โดยโครงการได้จัดเตรียมด้านในที่เป็นไม้เย็นดันในที่นี่ให้โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันและคุ้มครองทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ได้ในเบื้องต้น จึงลดปัญหาการกระจายตัวของมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินรายนี้ในระดับต่ำ จากการประเมินผลพิษที่ปล่อยออกอากาศท่อไอเสียของรถยนต์ในโครงการรวมกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอ็นไพรอนเนนฟาร์เมอร์ส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่	(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจราจร ความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการพุ่งกระเจาของผู้คน ขณะบนพื้นผิวน้ำ (2) หมั่นเหลวรักษารากความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างแทนเปลี่ยนครั้งคราว (3) ประชาสัมพันธ์ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ (4) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้เข้าดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ (5) จดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพรองการพุ่งกระเจาของมลสารที่ปล่อยออกจากการรถยนต์ทั้งพันธุ์ใน บริเวณไม้ยืนต้นทรงสูง ไม้พุ่มให้กลิ่นทุ่มนหนา และกลิ่นฟ้าท่วงสูงใบหนา เพื่อช่วยในการคุ้มครอง CO จากภายน้ำหนาและเป็นม่านกันการพุ่งกระเจาของผู้คนลดลงและมลสารลดลงจากการให้ร่มเงาที่มีผล	-

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)
บรษท. 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการบ้านที่ 5 พ.ท. เดสพลอยบ้านที่ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

23/126

ลงชื่อ

(นางสาวตติมา ขาวภรณ์)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ทัม ดูอาลูมิเนียม จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโฉลงรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิภัย และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	<p>ขอตระหนัต์ จำนวน 61 คัน และรถจักรยานยนต์ 20 คัน ดังนี้ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งเกิดจากภาระทางอากาศ ซึ่งมีพิษที่เกิดขึ้นจากห้องเผาเชื้อเชี่ยว รถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้ ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM-10) ก้าวคาดบอนมอนอกไซด์(CO) ก้าวในโทรศัพท์โดยออกไซด์(NO₂) และ ก้าวซัฟเฟอร์ไดออกไซด์(SO₂) และไฮโดรคาร์บอน (HC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลกระทบจากอากาศท่อไอเสียรถยนต์ช่วงดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> 1) ความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจากห้องเผาเชื้อเชี่ยว รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ $0.0000207 + 0.0000025 = 0.0000232$ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอ็นไพร่อนเนนท์ รีสอร์ฟ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ผลกระทบตรวจพบเฉลี่ย 0.028 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.0280232 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เทินมากกว่ามาตรฐานเฉลี่ยกำหนดให้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 2) ความเข้มข้นของก้าวคาดบอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจากห้องเผาเชื้อเชี่ยว รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ $0.0002989 + 0.0001001 = 0.000399$ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอ็นไพร่อนเนนท์ รีสอร์ฟ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ผลกระทบตรวจพบเฉลี่ย 0.7 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.700399 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เทินมากกว่ามาตรฐานเฉลี่ยกำหนดให้ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<p>ด้านการซ้ายกายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> (6) โครงการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณ O₂ ในอากาศด้วยพื้นที่ในปืนด้านในโครงการ (7) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด (8) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ่านวิถีความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการโดยเฉพาะในช่วงในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้า-เย็น เพื่อลดการระบาดของล้วงในอากาศจากการจราจร (9) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบปรับและระบายน้ำอากาศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในโครงการ 2) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอพร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ให้ดำเนินการแก้ไขทันที 3) ตรวจสอบปริมาณน้ำยาแอร์ 	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธุ์ เพียรประดิษฐ์กุญแจ ตัวเวลล์ส์ พาร์ค จำกัด ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการประดิษฐ์กุญแจ)

เจ้าของโครงการ บริษัท ดีบีดีพัฒนา จำกัด
SP DEVELOPMENT CO.,LTD.

เมษายน 2565

24 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนา ชุมาราสิน)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสท์ จำกัด ผู้ดูแลแม่น้ำท่าสาด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอล์ฟาร์สู ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บ้าน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ(ต่อ)	<p>3) ความเข้มข้นของก๊าซในโทรศีนไดออกไซด์ (NO_2) จากการคำนวณ ความเข้มข้นของก๊าซในโทรศีนไดออกไซด์ (NO_2) ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจากท่อ ไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ $0.0002142 + 0.0000009 =$ $0.0002151 \text{ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}$ เมื่อรวมกับผลกระทบตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอ็นไพรอนเมเนอร์รี่ เสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ผลกระทบตรวจวัดเฉลี่ย $0.0189 \text{ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}$ จึงเท่ากับ $0.0191151 \text{ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}$ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ย กําหนดไว้ $0.32 \text{ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}$</p> <p>4) ความเข้มข้นของก๊าซชัลไฟอีดีออกไซด์ (SO_2) จากการคำนวณความ เข้มข้นของก๊าซชัลไฟอีดีออกไซด์ (SO_2) ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจากท่อไอเสีย รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ $0.0000095 + 0.0000007 =$ $0.0000102 \text{ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}$ เมื่อรวมกับผลกระทบตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอ็นไพรอนเมเนอร์รี่ เสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ผลกระทบตรวจวัดเฉลี่ย $0.0014 \text{ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}$ จึงเท่ากับ $0.0014102 \text{ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}$ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ย กําหนดไว้ $0.78 \text{ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร}$</p> <p>5) ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จากการคำนวณความ เข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีค่ารวมกันเท่ากับ $0.0000799 + 0.0001459 = 0.0002258$ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P ศิริวัฒน์พัฒนา จำกัด
เจ้าของโครงการที่ดิน ที่ได้ลดอัตราเรท จ.ส.
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

25/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ใจงาม)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดเกรทส์ ทีม พัฒนาสังคมฯ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.M HOTEL) (ติดเปล่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไคลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ(ต่อ)	<p>โครงการ เนื่องวันที่ 20-23 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอ็นไพร์มนเนอร์วิสเซอร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 3.55 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 3.5502258 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>พื้นที่บริษัทที่ปรับปรุงฯ ได้ประเมินกรณีเร่งเข้าออกโครงการสูงสุดใน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยรถยนต์ จำนวน 61 คัน และรถจักรยานยนต์ 20 คัน ดังนี้ โครงการได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นจึงได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การระบายน้ำอากาศในบริเวณพื้นที่ จอดรถดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ระดับต่ำ</p> <p>สำหรับการดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดก้าขาวาร์บอนมอนอกไซด์จาก ยานพาหนะ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา จึงไม่เกิดการสะสมของมลพิษ และโครงการจะติดตั้งบัวหัวน้ำติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและท้วงถึง นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีให้การปฐกต้นให้น้ำยาในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้ต้นไม้ต่างๆ ช่วยดูดซับก้าขาวาร์บอนมอนอกไซด์จากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ยืนต้นที่โครงการเลือกปลูก ได้แก่ ต้นปีปี ต้นไทรเกาหนสี ต้นหมากแตง และต้นลิลาตี ซึ่งพันธุ์ไม้ดังกล่าวสามารถดูดซับก้าขาวาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็นก้าขาวาร์บอน dioxide ได้ 2,593.90 กรัม (ดูตารางที่ 4.1.4-5 ประกอบ) ในขณะที่มีปริมาณก้าขาวาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่</p>		

ลงชื่อ



(นายพงษ์ศักดิ์ พยานพิเชฐ ตีว่องบุญมี ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย)
เจ้าของโครงการบริษัท อีส.เอ็ม.เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
SF DEVELOPMENT CO.,LTD.

เมษายน 2565

26/126

ลงชื่อ



(นางสาวัตติ์ ธรรมรงค์)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรดกรอกชื่อ/ผู้อนุมัติแผนฯ

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.ไอ.เอ็ม ไฮเทล (S.I.A.M HOTEL) (ติดแม่น้ำ
อาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอล์ฟาร์ส์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บ้านที่

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ปล่อยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเที่ยบเป็น CO_2 เพ้ากม 135.09 กม ซึ่ง ต้นน้ำที่ปลูกสามารถก่อให้เกิดการดักจับก้าวของมนุษย์ (CO) ภายในโครงการได้ยิ่ง เพียงพอ		
1.5 ระดับเสียงและ ความสั่นสะเทือน	การดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นโรงแรน โดยกิจกรรมภายในโครงการ มีเพียงการพักอาศัย ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความสงบในการพักผ่อนในห้องพัก ซึ่ง ผลกระทบจากเสียงที่เกิดขึ้นในระยะคำนึงการโครงการ จะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจาก ยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกโครงการเท่านั้น ซึ่งเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจำวัน ประกอบกับเสียงจากการจราจรที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเสียงที่ดังเป็นระยะ (Intermittent Noise) เป็นเสียงที่ไม่ต่อเนื่อง และโครงการมีลักษณะเป็นโรงแรนที่ ผู้ให้บริการ สร้างในอุปกรณ์ต้องการความเงียบสงบ ต้องการพักผ่อนและมีความเป็น ส่วนตัวสูง จึงไม่มีกิจกรรมภายในโครงการใดที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงและ ความสั่นสะเทือน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านนี้จะอยู่ในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> (1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายใน พื้นที่โครงการ (2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลแจ้งเตือนให้ผู้ เข้า-ออกยานยนต์บันทึกเครื่องยนต์ทุกรั้งนี่ก่อผลกระทบ (3) ไม่ให้ผู้พักอาศัยทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังอันก่อให้เกิดความ รำคาญแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วม กันเดินไฟฟ้าสำหรับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีฐานรองระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับพื้น เพื่อลด แรงสั่นสะเทือนที่อาจก่อให้เกิดเสียง 2. ปิดประตูห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระหว่างเดินเครื่อง เพื่อยับ ลดระดับเสียงที่ออกไป <p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสียงที่เกิด^{จากเครื่องดูดควัน (Hood)} ต่อบ้านติดพื้นที่โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องดูดควัน (Hood) ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ 2. นำรุ่นรักษาเครื่องดูดควัน (Hood) ตามคุณภาพการใช้งานอย่าง เหมาะสม 	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนส. พี่ย์ประดิษฐ์)
บริษัท 5พี ตีวัลลปอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/บริษัทที่ ๕ ตีวัลลปอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

27/126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตนาภา ใจกลาง
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ทีม จำกัด)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ทีม จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ. โฮเต็ล (S.A. HOTEL) (ติดแม่น้ำ
อาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรู๊ฟ ตำบลลงหาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียงและ ความสั่นสะเทือน(ต่อ)		<p>3. กรณีที่มีการใช้งานเครื่องดูดควัน (Hood) แล้วเสร็จ ต้อง มีพนักงานค่อยตอบบ้านติดต่อ rogation ทุกครั้งหลังการใช้งานฯให้รับ ผลกระทบเรื่องดังหนึ่งใน</p> <p>4. ต้องตรวจวัดเสียงที่เกิดจากเครื่องดูดควัน (Hood) บริเวณบ้านติดต่อ rogation อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>5. กรณีที่บ้านติดต่อ rogation ได้รับผลกระทบด้านเสียงจาก เครื่องดูดควัน (Hood) โครงการต้องซ่อมบำรุงทันที พร้อมทั้งแจ้งให้บ้าน ติดต่อ rogation ทราบผลภายหลังการแก้ไข</p>	
1.6 ทรัพยากรน้ำ	<p>น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของโครงการ จะให้น้ำประปาจากการประปา ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งน้ำหลัก และน้ำดาดเป็นแหล่งน้ำ สำรอง สำน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ ซึ่งจะ บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทั้งเป็นไปตามประการศรัทธาของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เพื่อ ก้าหนدمารดฐานควบคุม การระบายน้ำทั้งจากอาคารบางปะเทศและบางขนาด ประการในราชกิจจา นุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะเป็น โรงแรม จำนวน 130 ห้อง จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ช (โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับ ใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่เกิน 200 ห้อง) ซึ่งกำหนดให้มีค่าเบ็ดเตล็ดในน้ำทั้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย ต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทั้งจะถูกระบายน้ำทั้งของโครงการ ก่อนสูบน้ำทั้งไปใช้ประโยชน์ในการดูดน้ำด้วยในบริเวณที่ที่สีเขียวโครงการต่อไป</p>	<p>(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ต้องมีค่าและ เกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด</p> <p>(2) ควบคุมคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดให้คุณภาพอยู่ใน มาตรฐานน้ำทั้งจากอาคารตามประการศรัทธาของทรัพยากรธรรมชาติฯ พ.ศ. 2548 กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารบาง ประบทและบางขนาด ประการในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะเป็นโรงแรม จำนวน 130 ห้อง จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ช ซึ่งก้าหนدمให้มีค่าเบ็ดเตล็ดในน้ำทั้งไม่ เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>(3) กำหนดให้มีการสูบน้ำทุกปีโดยใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>(4) จัดให้มีทันท่วงทันตักไขมันทุก 3 วัน เพื่อป้องกันการอุดตัน โดย</p>	<p>(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบ บำบัดน้ำเสีย ด้วยที่ทำการตรวจวัด อย่างน้อย คือ pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ชัลไฟฟ์ (Sulfide), สารที่ ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease), ที เท เอ็น (TKN) และ Faecal Coliform จำนวน 1 ชุด (ของ แผ่นดูดบำบัด) ได้แก่ จุดปล่อยน้ำ ทั้งจากบ่อพักน้ำทั้ง ของระบบบำบัด</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ



(นายพันธุ์ พี่ยรประดิษฐ์)
บริษัท 5P จำกัด ผู้ดูแลบ้านที่ จำกัด



5P DEVELOPMENT CO., LTD.

เมษายน 2565

28/126

ลงชื่อ

(นางสาวอรุณา หวานมาก)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดักส์ จำกัด จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเพลส (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรชุ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากร่น้ำ(ต่อ) 	จึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำพื้นดินและไม่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดิน ปริมาณ และคุณภาพน้ำใต้ดิน ดังนั้นคาดว่า ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ	<p>นำไปเผาแห้งก่อนที่จะนำไปพักในห้องพักมูลฝอยแห้งภายใต้แสงอาทิตย์ในห้องพักมูล ฝอยรวมของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> (5) กำหนดให้ถังบ่อถังไวนท์ทุก 6 เดือน (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคคุณลักษณะเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ (7) สำหรับมาตรการในการดูแล และบำรุงรักษา Biological Oxidation เพื่อกำจัด CH₄ ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการดำเนินการกันติดในบริเวณพื้นที่ป้อมเทนให้มี ข้อเขตที่ชัดเจน - ปลูกต้นไม้ประเภทคลุมติน พืชที่อยู่สัน เช่นหญ้า พืช ตระกูลตัว เป็นต้น - กำหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าดินบริเวณป้อมเทนทุก ๆ ปี - จัดให้มีระบบดrainage ต้านไม้บันหน้าดินที่ใช้เป็นป้อมเทน โดย ใช้ระบบตั้งเวลาในการ冲洗 คือช่วงเข้าและช่วงเย็น - จัดให้มีการตรวจสอบระบบหอยที่ใช้ระบบก้ามมีเทนที่อยู่ใต้ ดินทุก ๆ 6 เดือน (8) นำน้ำที่ที่ผ่านการบำบัดฯ กลับมาใช้พื้นที่สีเขียว (9) ติดตั้งบีบีซูบัน้ำที่มีอัตราการสูบน้ำ 0.215 ลูกบาศก์เมตร ต่อ วินาที บริเวณป้อมเก็บน้ำที่ 	<p>น้ำเสียแต่ละแห่ง รวมทั้งน้ำจากบ่อ พักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยลงสู่ท่อ ระบายน้ำภายในโครงการ โดยมี ระยะเวลาในการตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>(2) สูบตะกอนบริเวณ ส่วน ตากตะกอนถังบำบัดน้ำเสีย กำหนดให้มีการสูบตะกอนทุก 60 วัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>(3) จัดเก็บสถิติข้อมูลและ รายงานผลกระทบตรวจดูคุณภาพน้ำที่ ผ่านการบำบัดน้ำเสียในแบบ ทส. 1 และแบบ ทส. 2 เดือนละ 1 ครั้ง โดยส่งรายงานผลกระทบตรวจดู คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนฒพิยร์ประดิษฐกุล)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินที่ห้ามนำเข้าออก บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

29/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัชดา งามสนธิ)

กรมการผู้ดูแลการบริหาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไนล์กรี๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ(ค่อ)		(10) เดิมคลอรีน ในกระบวนการเชื้อโวค ก่อนสูบน้ำทึ่งมาตั้งไว้ (11) มีป้ายแสดงบริเวณปลายท่อน้ำทึ่งก่อนสูบไปตั้งไว้	
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	โครงการได้จัดพื้นที่ว่างบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ตัดอกไม้ประดับ เพื่อตกแต่งและสร้างความร่มรื่นให้โครงการ และเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งไม่ด้อยไปในประดับที่ปลูกไว้ดังกล่าว จะสามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ขนาดเล็กได้ เช่น นก นกกระจอง และฝีเดือ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีชีวิตได้ในระดับหนึ่ง โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในโครงการจะเป็นชนิดที่สามารถพัฒนาตัวได้โดยทั่วไป ซึ่งเป็นพืชเขตร้อนและพันธุ์ไม้ที่ทนแมลงตัดแต่งอาคาร ที่มีลักษณะเป็นทั้งไม้พุ่มและพืชฤดูมีน้ำทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความร่มรื่นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามอีกด้วย ทั้งนี้ พืชเหล่านี้เป็นพืชที่พบเห็นได้ทั่วไปที่ใช้ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่พักอาศัยต่างๆ จึงไม่ใช่พรรณที่หายากแต่อย่างใด ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การดำเนินการของโครงการจะลดพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นสัดส่วน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็นการดำเนินกิจการเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก ที่มีการวางแผนสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีกิจกรรมใดที่จะเป็นการทำลายธรรมชาติ หรือดันไม้ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาด	(1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่เกิดให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ (2) นำรุ่ง คุณรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (3) รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใช้บริการช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ (4) ศูนย์และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกให้ในโครงการ (5) ในบริเวณที่เป็นสนามหญ้า ต้องปักป้ายห้ามเดินลัดสนามหรือห้ามจอดรถ	

ลงชื่อ

ลงชื่อ



(นายพนัสน พิยรประดิษฐ์)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/บัญชีทั้งพื้นที่เดิมอยู่ปัจจุบัน
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

30 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมนต์ ขาวสนธิ)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.M HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิคลอร์ส์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชาญร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนกินในระดับต่ำ		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	จากการสำรวจที่น้ำที่โครงการและบริเวณข้างเดียง พบว่า มีบึงน้ำอยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ รีส์มีระยะห่างประมาณ 0.30 กิโลเมตร โดยแผนที่แสดงระยะห่างระหว่างพื้นที่โครงการกับบึงน้ำ ซึ่งการดำเนินมีให้ผลกระทบต่อบึงน้ำดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการอยู่ในระดับต่ำ	(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาบันเบ็ดฯ รวมทั้งจัดสร้างขนาดการใช้ประ邈ชน์ที่ดิน แต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประ邈ชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกายภาพคุณค่าการใช้ประ邈ชน์ ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	1) แหล่งน้ำใช้ โครงการขอรับบริการน้ำประปาจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดศรีราชาญร์ธานีเป็นแหล่งน้ำหลัก และใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรอง 2) ปริมาณน้ำใช้ ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดของโครงการคาดการณ์จากจำนวนผู้ใช้บริการ และพื้นที่การใช้ประ邈ชน์พื้นที่ที่ใช้โดยของอาคารโครงการ เนื่องโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำรวมสูงสุดประมาณ 137.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน 3) ระบบการจ่ายน้ำและการสื่อสารน้ำใช้ - กรณีใช้น้ำประปาจากกรุงเทพฯ โครงการจะเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อส่งน้ำของกรุงเทพฯ จากบริษัทที่ดินด้านหน้าโครงการ เข้าสู่ดังเก็บน้ำ	(1) ติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำ หรือไฟฟ้าอย่างประหยัด บริเวณทุกที่สังเกตได้ง่าย เช่น ป้ายอักษร แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำบริเวณพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ (3) ให้คำแนะนำกิจกรรมประหยัดพลังงานแก่ผู้ใช้บริการภายในโครงการ (4) ใช้น้ำอย่างประหยัด หนึ่งครั้งตอบสนองการรั่วไหลของน้ำภายในห้องน้ำด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ (5) ปิดน้ำในช่วงเวลาล้างหน้า แปรงฟัน โถน้ำ ฯลฯ และถูสูบดูดน้ำอาบน้ำ	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที่ควรวัดอย่างน้อยต้องประเมินอย่างต่อวัน โดยพิธีรัมเบคที่เรียก เอสเซอริชีพิโลสต้าทีโลคอกต์ของเรียส คลอสติเดียน เพอร์ฟิงเจนส์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออกความตามในพระราชบัญญัติ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพงษ์ส พียะรัตน์ชัยกุล)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/ผู้รับที่ดิน ค่าดูดซึมที่ดินที่ดิน
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

31/126

ลงชื่อ



(นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทูม คุณนฤทธิ์ ชาภัค

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E. HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรัช ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>ได้ดิน ความช. 80 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ตั้ง (ความชุรวม 320 ลูกบาศก์เมตร) หลังจากนั้นน้ำจะถูกสูบน้ำไปเก็บยังตังเก็บน้ำสำเร็จรูป ความช. 2.50 ลูกบาศก์เมตร บนชั้นดาดฟ้าของอาคารส่วน A และอาคารส่วน B จำนวน อาคารละ 8 ตั้ง (ตังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้าของอาคารส่วน A และอาคารส่วน B มีความชุรวม 40 ลูกบาศก์เมตร) ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป นอกจากนี้ ยังจัดให้มีตังเก็บน้ำติด ขนาด 2.50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ตั้ง (ความชุรวม 7.50 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อเก็บน้ำไว้สำหรับอาคาร D (รวมความชุของตังเก็บน้ำติดทั้งหมด 367.50 ลูกบาศก์เมตร) -กรณีใช้น้ำภาคภูมิ โครงการมีปอบาดคาดภัยในโครงการ จำนวน 2 ปี (ใบอนุญาตเลขที่ 48-50358-0161 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 และใบอนุญาตเลขที่ 48-50460-0257 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) โดยน้ำภาคภัยของโครงการจะถูกสูบไปเก็บไว้ในตังเก็บน้ำดิน ความช. 2.50 ลูกบาศก์เมตร (ความชุรวม 7.50 ลูกบาศก์เมตร) หลังจากนั้นน้ำจากตังเก็บน้ำดิน จะเข้าสู่ระบบกรองน้ำ สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก่อนจะถูกปล่อยเข้าตังเก็บน้ำติด หลังจากนั้นน้ำจะถูกสูบเข้าไปเก็บยังตังเก็บน้ำสำเร็จรูป บนชั้นดาดฟ้า ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป จากความชุรวมของบ่อเก็บน้ำ ((น้ำติด) สามารถสำรองน้ำได้ประมาณ 367.50 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถคำนวนระยะเวลาสำรองน้ำได้ดังนี้</p>	<p>(6) ใช้สูญเสียน้ำฝนก้อนเล็กน้อย เพื่อการใช้สูญก้อนเล็กน้อย จะใช้ความสามารถในการใช้สูญเสีย และการใช้สูญเสียที่ไม่เข้มข้นจะใช้น้ำอย่างกว่าการล้างมือด้วยสูญเสียเข้มข้น (7) ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในห้องน้ำและส่วนซักล้างด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในห้องน้ำและส่วนซักล้างหลังจากที่ทุกคนเข้านอน (8) ตรวจสอบซักโครงการว่ามีอุปกรณ์หรือไม่ ให้ลองหยดสีสมsonianลงในตังเก็บน้ำ แล้วสังเกตดูว่าคือห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้ก่อซักโครงการแสดงว่ามีการรั่วซึ่งของซักโครงการ</p> <p>มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของตังเก็บน้ำได้ดังนี้ของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ต้องมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบของพื้นที่ติดตั้งตังเก็บน้ำ ให้ดินให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ตรวจสอบฝาตังเก็บน้ำสำรองให้มีการปิดที่มิดชิด และบังกันน้ำซึ่งมีน้ำลงสู่ภายในตัง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายในออกเข้าสู่ตังเก็บน้ำได้ดินทางฝาตังได้ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำเป็นประจำ ในเรื่องของสี กลิ่น และเศษชากต่างๆ ที่ตกแต่งลงไปในตังเก็บน้ำได้ดิน มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำของตังเก็บน้ำได้ดินของโครงการทุกเดือน <p>5.ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดโดยรอบบริเวณตั้งเก็บ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)
ผู้จัดการโครงการ บริษัท พีพีพี จำกัด
บริษัท พีพีพี จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

32/126

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติมา ชาสนิท)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท ปีเพรลล์ ทัม คอนเซปต์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.โซล (S.A.S HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอล์ฟาร์ส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	<p>บริมาตรฐานน้ำสำรองของโครงการ = 367.50 ลบ.ม./วัน</p> <p>ความต้องการน้ำใช้ของโครงการ = 133.91 ลบ.ม./วัน</p> <p>ตั้งน้ำ สามารถสำรองน้ำใช้ในโครงการ = 367.50 / 137.50</p> <p>= 2.67 วัน</p> <p>4) การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ของโครงการ เนื่องจากแหล่งน้ำใช้สำรองของโครงการ มาจากกาหซึ่งน้ำจากน้ำดาด ภายในโครงการ ในกรณีที่น้ำประปาไม่เพียงพอ ตั้งน้ำ ก่อนที่จะนำน้ำมาใช้ภายใน โครงการ จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำของโครงการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคขององค์กรอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2550 ก่อน</p>	<p>น้ำใช้ดินทุกวัน</p> <p>6.ต้องมีเข้าหน้าที่ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกสู่ บ่อเก็บน้ำใช้ดินทุกวัน ภายหลังฝนตกบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกัน การปนเปื้อน</p>	
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	<p>1) ปริมาณน้ำเสีย น้ำเสียจากโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ น้ำเสียจากห้อง ส้วม และน้ำเสียจากส้วมน้ำ ได้แก่ น้ำเสียจากการอาบน้ำ ซักล้าง เมื่อโครงการ เปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 110 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ อัตรา้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นปริมาณน้ำเสียจากห้องพักนักเรียน)</p> <p>2) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการเลือกใช้ระบบบำบัดบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศเลี้ยง ตะกอนเวียนกลับ ที่มีอัตราการบำบัด 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 8 จุดบำบัด (1 จุด/จุดบำบัด) และอัตราการบำบัด 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 จุดบำบัด และ ใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไว้ขาก จำนวน 1 จุดบำบัด</p>	<p>(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ต้องมีค่าและ เกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด</p> <p>(2) ควบคุมคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านการบำบัดให้คุณภาพอยู่ใน มาตรฐานน้ำทั้งจากอาคารตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 มีนาคม 2548 จำนวนคุณภาพน้ำทั้งประเภท ข ชี้งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทึ่งไม่เกิน 30 มก./ลิตร ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศดังกล่าวกำหนด</p> <p>(3) กำหนดให้มีการสูบตะกอนทุกปีโดยใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล จาก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>	<p>(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบ บำบัดน้ำเสีย ตัวน้ำที่ทำการตรวจวัด อย่างน้อย คือ pH, บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ชัลไฟฟ์ (Sulfide), สารที่ ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease), ทีเคเช็น (TKN) และ Faecal Coliform บริเวณกันน้ำใส ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง</p>

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)

ลงชื่อ

(นายพนม เพียรประดิษฐกุล)

33/126



บริษัท ๕พ ดีไซน์ จำกัด
จำกัด จำกัด
5P DEVELOPMENT CO., LTD.

มิถุนายน 2566

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตนาพร ขาวน้ำ)

กรรมการผู้จัดการ/บัญชี บริษัท โปรเกอร์ชั่น คอนсалติ้ง จำกัด

มิถุนายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโคลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา ชานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล(ต่อ)	<p>3) หลักการบำบัดน้ำเสีย</p> <p>น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการมีลักษณะเป็นน้ำเสียขุ่น浊 โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถบำบัดน้ำเสียให้ค่าเบื้องต้นไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร หลังจากนั้น น้ำทึ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจะถูกระบายนลงสู่ท่อน้ำทึ้ง ขนาด Ø 40 เมตร และขนาด Ø 0.60 เมตร ก่อนจะถูกระบายนลงสู่อ่างพักน้ำทึ้ง ก่อนจะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่</p> <p>4) การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ วิศวกรผู้ออกแบบระบบทั้งหมดได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยเลือกใช้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ชนิดเติมอากาศเพียงดักน้ำเสีย (Aeration activated sludge process, A/S) มีอัตราการบำบัด 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 8 จุดบำบัด (1 จุด/จุดบำบัด) และอัตราการบำบัด 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 จุดบำบัด และใช้ดังนี้ ▪ เสียสำเร็จรูปขนาดใหญ่ เช่น ก๊อกน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ ▪ เสียสำเร็จรูปขนาดเล็ก เช่น ห้องน้ำส่วนตัว ห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ 	<p>(4) จัดให้มีพนักงานตักไขมันทุก 3 วัน เพื่อป้องกันการอุดตัน โดยนำไปเผาแห้งก่อนที่จะนำไปทิ้งในห้องทักษะเพื่อย้ายภัยในห้องทักษะ</p> <p>(5) กำหนดให้สั่งบ่อตักไขมันทุก 6 เดือน</p> <p>(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p> <p>(7) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่น ๆ</p> <p>(8) นำน้ำทึ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดฯ กลับมาทิ้งที่สีเขียว</p> <p>มาตรการที่มีภาระซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ต้องมีการปะชาสามัคคี ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าว่าจะมีการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแสดงตัวແเน่งที่จะซ่อมบำรุง และวันเวลา และระยะเวลา ที่ซ่อมบำรุงอย่างชัดเจน 2) ต้องมีการปะชาสามัคคี ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าว่าจะมีการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 3) ดำเนินการซ่อมบำรุงให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด 4) มีป้ายเตือนระบุว่างที่ซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 5) เมื่อซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ จะต้องตรวจสอบความเรียบลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสีย 	<p>รวมทั้งน้ำจากรถที่พากันน้ำดูดท้ายก่อนปล่อยลงสู่บ่อเก็บน้ำทึ้ง ขนาด โดยมีระยะความกว้างในการตรวจดูทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>(2) ระบบทั่วไปที่มีภาระซ่อมบำรุงส่วนตากตากอน ตั้งแต่บ่อตักไขมัน จนถึงบ่อตักน้ำเสีย กำหนดให้มีการซ่อมบำรุงทุก 60 วัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัด พิทยรัตน์ธฤกุล)
 Ursathip Pithayaratn Dthruksuk
 เผชิญโครงการ/บริษัท พัฒนาบ้านที่ดิน
 5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
 ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ
 เมษายน 2565

34 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนาภา สาระ)
 กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอมมูนิเคชันจำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเอนด์ (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอลาร์ซ ตำบลcombe อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล(ต่อ)		<p>6) ในระหว่างข้อมบ้าง จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณช่องบันไดที่อยู่ด้านบนของตัวบันไดน้ำเสียออกและวิ่งที่ปิดบริเวณด้านบนของตัวบันไดน้ำเสียออกและวิ่งที่ปิดบริเวณด้านบนของตัวบันไดน้ำเสียออกและวิ่งที่ปิดบริเวณด้านบนของตัวบันไดน้ำเสียออกและวิ่งที่ปิดบริเวณด้านบนของตัวบันไดน้ำเสีย</p> <p>7) กรณีที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่อันหลากหลาย จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณช่องบันไดที่อยู่ด้านบนของตัวบันไดน้ำเสียออกและวิ่งที่ปิดบริเวณด้านบนของตัวบันไดน้ำเสีย</p> <p>8) รื้อที่น้ำที่ปิดบริเวณด้านบนของตัวบันไดน้ำเสียออกและวิ่งที่ปิดบริเวณด้านบนของตัวบันไดน้ำเสียออกและวิ่งที่ปิดบริเวณด้านบนของตัวบันไดน้ำเสีย</p> <p>9) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องถ่ายเที่ยวให้ทราบถึงตัวบันไดน้ำเสีย</p> <p>10) ห้ามมีกิจกรรมดึงของหันด้านบนบริเวณที่ติดตั้งบันไดน้ำเสีย</p>	
3.3 การระบายน้ำและ การบังกันน้ำท่วม	<p>1) ระบบระบายน้ำทึบ</p> <ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการและจากกิจกรรมภายในโครงการ จะถูกระบายน้ำทึบลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ หลังจากนั้น น้ำทึบที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจะถูกระบายน้ำลงท่อน้ำทึบ ขนาด Ø 40 เมตร และขนาด Ø 0.60 เมตร ก่อนจะถูกระบายน้ำลงสู่บ่อพักน้ำทึบ ก่อนจะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ สามารถนับแต่ไอลาร์ซที่ไป ระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายนอกอาคาร <p>น้ำเสียที่ระบายน้ำออกจากเครื่องซุกันท์ ห้องน้ำ ห้องล้วน และจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้ำทั้งหมดภายในโครงการ จะระบายน้ำออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียและถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยมีรายละเอียดระบบท่อระบายน้ำ</p>	<p>(1) ติดตั้งตะแกรงตัดกุญแจอยู่บริเวณท่อระบายน้ำทึบท่อระบายน้ำ และตะแกรงทุกต่อ</p> <p>(2) ควบคุมการระบายน้ำหลังพัฒนาใหม่ให้เกินกว่าพัฒนาโครงการ</p> <p>(3) กำสร้างบ่อห่วงน้ำ เพื่อรักษาและเก็บกักน้ำฝนภายใต้ที่ดินที่โครงการ ก่อนที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการทั้งหมด เช่น รดน้ำต้นไม้และพืชที่ต้องการ ฉีดฉาบถนน เป็นต้น</p> <p>(4) นำน้ำฝนจากบ่อห่วงน้ำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างฟัน ล้างท่อ ถนน เป็นต้น</p> <p>(5) มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทึบ ของอาคารประเภท</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประพัชรากุล) บริษัท 5P จำกัด ตัวจริงของคนที่ จำกัด
เจ้าของโครงการ/บริษัท ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
หมายเหตุ 2565

35/126

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โนเบลกรุ๊ป จำกัด ควบคุมดูแลเชิงพาณิชย์ จำกัด
หมายเหตุ 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.MM HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ดังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)	<p>น้ำเสียของโครงการดังนี้</p> <p>1) พ่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe, W) ประกอบด้วย พ่อระบายน้ำเสียในแนวตั้ง ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียออกจากห้องอาบน้ำ ห้องล้าง และจากกระเบียง ลงสู่ท่อระบายน้ำเสียแนวอน ซึ่งท่าน้ำระบายน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ลงสู่ระบบบัน้ำบัน้ำเสียรวมเพื่อบาบต่อไป</p> <p>2) พ่อระบายน้ำโถครก (Soil Pipe, S) ประกอบด้วยพ่อระบายน้ำโถครกออกจากห้องน้ำของห้องพัก และห้องน้ำส่วนกลางต่าง ๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำโถครกในแนวอน รวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่น ๆ ลงสู่ระบบบัน้ำบัน้ำเสียรวมเพื่อท่าการบาน้ำบันต่อไป</p> <p>3) พ่อระบายน้ำอากาศ (Vent Pipe, V) ประกอบด้วย พ่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านหรือออกอากาศในระบบพ่อระบายน้ำเสียและน้ำโถครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบพ่อระบายน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในพ่อระบายน้ำ เพื่อตักลิ้น (Trap Seal) จากเครื่องสูดกันท่อไว้</p> <p>น้ำเสียจากอาคารเมื่อไหลลงสู่ที่ดินจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบัน้ำบัน้ำเสียของโครงการเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยเมื่อน้ำเสียทั้งหมดผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว หลังจากนั้น หลังจากนั้น น้ำที่ฟื้นฟูผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจะถูกนำไปลงสู่ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 40 เมตร และขนาด Ø 0.60 เมตร ก่อนจะถูกระบายน้ำลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนจะระบายน้ำออกสู่พ่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนนิลกรรษ์ต่อไป</p>	<p>(6) จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบระบายน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำ ของโครงการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง)</p> <p>(7) จัดให้มีการขุดตอก จัดตั้งท่าความสะอาดภายในระบายน้ำ (Gutter) ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก</p> <p>(8) จัดให้มีท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากห้องระบายน้ำฝัน (Gutter) ลงสู่บ่อหน่วยน้ำของโครงการ ก่อนจะสูบระบายน้ำออกต่อไป</p> <p>(9) ควบคุมการระบายน้ำหัวสังพัดเน่าไม่ให้เกินก่อนพัดเนาโครงการ</p> <p>(10) ต่อสร้างบ่อหน่วยน้ำ ความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ (มากกว่า 298.38 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อกักเก็บน้ำฝนบางส่วนไว้ เพื่อน้ำกลับไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการให้ได้มากที่สุด เช่น รดน้ำต้นไม้ บริเวณพื้นที่สีเขียว หรือจัดล้างถนน เป็นต้น สำน้ำฝนที่เหลือจะถูกระบายนอกสู่พ่อระบายน้ำริมถนนนิลกรรษ์ ต่อไป</p> <p>(11) ต้องมีการร้องน้ำในบ่อหน่วยน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บ่อมีพื้นที่สำหรับรองรับน้ำที่จะเติมเข้าใหม่ได้อย่างเพียงพอ</p> <p>(12) ติดตั้งปั๊มน้ำที่มีอัตราการสูบน้ำ 0.215 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือมากกว่า ภายในบ่อหน่วยน้ำฝัน</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส พิไยรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P จำกัด จำกัด
เจ้าของที่ดิน/ผู้รับที่ดิน ที่ เกวลจอมเปญหา จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
พ.ศ. 2565

36/126

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท บีรุวรรณ ทิม คอนเซปต์ จำกัด
เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.M HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำทิ่ม การป้องกันน้ำท่วม(ด่อ)	<p>4) ผ่านกักน้ำใส (Effluent Tank) น้ำทึบที่ฝ่าแนวกระบวนการบำบัดแล้ว จะถูกปล่อยให้แหล่งทิ่มทิ้ง ขนาด Ø 40 เมตร และขนาด Ø 0.60 เมตร ก่อนจะถูกระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะวิมานนิลกรรษ์ต่อไป</p> <p>5) ผ่านตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด น้ำทึบที่ฝ่าแนวกระบวนการบำบัดน้ำเสียทุกชั้นตอน จะให้ผลเข้าสู่ผ่านกักน้ำใส โดยน้ำที่ฝ่ากระบวนการบำบัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดือ จะต้องมีค่าเบื้องต้นในน้ำทึบไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนจะถูกระบายน้ำลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนจะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะวิมานนิลกรรษ์ต่อไป</p> <p>2) ระบบระบายน้ำฝนของอาคาร</p> <p>การระบายน้ำฝนของโครงการ จะมีการรวมรวมน้ำฝนจากส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น น้ำฝนจากชั้นหลังคาของอาคาร จะถูกรวมรวมตามจุดหัวรับน้ำบนชั้นหลังคา ลงมาตามท่อดึง แล้วระบายน้ำลงตามบ่อพักน้ำรอบอาคาร รวมกับน้ำฝนจากพื้นที่สีเขียว และด้านซ้ายหน้าบ้านของโครงการ ลงสู่ท่อระบายน้ำฝนของโครงการ ขนาด Ø 0.40 เมตร และขนาด Ø 0.60 เมตร หลังจากนั้นน้ำฝนจะไหลผ่านบ่อตักขยะ ก่อนไหลลงสู่บ่อหน่วยน้ำฝนภายในโครงการที่ความกว้าง 300 ลูกบาศก์เมตร แล้วระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะวิมานนิลกรรษ์ต่อไป</p>		

ลงชื่อ
M ลงชื่อ
J

(นายพนัส เพียรประดิษฐ์)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลฯ ที่ดินโดยอนุมัติฯ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
 เมษายน 2565

37/126

ลงชื่อ
G ลงชื่อ
G

(นางสาววิจิตร ภาระเนตร)
 กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โนร์เ格ริน จำกัด สำนักงานใหญ่ จำกัด
 เมษายน 2565

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเทล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไชลกรรู๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>1) การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย เนื้อเปิดดำเนินการจากคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งสิ้น 2,040 ลิตร/วัน หรือ 2.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 680 กิโลกรัม/วัน (ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดด้วยระดับมูลฝอยที่เกิดจากที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน อัตราเกิดมูลฝอย 0.4 ลิตร/ตารางเมตร)</p> <p>2) การจัดการมูลฝอย ห้องพักแต่ละห้อง โครงการจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ห้อง (แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยอ่อนที่รีไซเคิล ที่สามารถย่อยสลายได้ และมูลฝอยทั่วไป/ขยะแห้ง)) ส่วนห้องน้ำ โครงการจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จำนวน 2 ถัง (แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยอ่อนที่รีไซเคิล ที่สามารถย่อยสลายได้ และมูลฝอยทั่วไป/ขยะแห้ง)) บริเวณที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม รายละเอียดดังนี้ 1) มูลฝอยอ่อนที่รีไซเคิล/mูลฝอยที่ย่อยสลายได้ จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง 2) มูลฝอยทั่วไป/ขยะแห้ง)จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง 3) มูลฝอยอันตรายจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ภายนอกห้องเก็บขยะรีไซเคิล บริเวณอาคาร C</p>	<p>(1) โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ตามกฎต่างๆ ภายใต้กฎหมายในประเทศไทย 4 ประเภท ได้แก่ - ถังรองรับมูลฝอยอ่อนที่รีไซเคิล ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เป็นต้น (ถังสีเขียว) - ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป/ขยะแห้ง สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงหรือพลาสติก เป็นต้น (ถังสีเงิน) - ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งเป็นมูลฝอยที่ยังใช้ได้ เช่น ขวดน้ำขวดที่เป็นแก้วและพลาสติก เศษกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ (ถังสีเหลือง) - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้าและเซนเซอร์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นต้น (ถังสีฟ้าหรือถังสีเทาฝาสีน้ำเงิน) ก่อนจะนำไปทิ้งยังจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายตามที่ห้องดูแลหน้าที่ (1) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปรวมไว้ที่ถังรองรับมูลฝอย เพื่อรอให้รถเก็บขยะมูลฝอย มาจัดเก็บต่อไป (2) สำนักทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รองรับมูลฝอยภายในโครงการทันที ภายหลังมีร่องรอยเก็บขยะ (3) ต้องทำความสะอาดพื้นที่รองรับมูลฝอยรวมต่อปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค (4) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่น</p>	<p>(1) ตรวจเชบความเรียบร้อย ของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละห้องพัก ที่ห้องน้ำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>(2) ตรวจเชบการตอกค้างมูลฝอยภายในอาคารโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>(3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยทุกชั้น ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>(4) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยรวมและภายนอกในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ที่ปรึกษาด้านมูลฝอย ตอกค้าง</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนลพ เทียบประดิษฐ์) 5/F ตัววันนัสบูร์ก พรีเมียม ไฮท์

เจ้าของโครงการชั้นที่ 5/F ศูนย์คุณเมือง จำกัด

SP DEVELOPMENT CO.,LTD.

เมษายน 2565

38/126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตนา ชุมแสง)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเทล (จำกัด)

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเทล (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ดังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชาญรัฐฯ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>4) มูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 1 ห้อง บริเวณอาคาร C ที่นี่ที่ 21 ตารางเมตร โดยมูลฝอยแต่ละประเภทจะถูกคัดแยกอย่างชัดเจนดังนี้เพื่อแก้ไขภัยคุกคาม ความสะอาดในการจัดเก็บและป้องกันภัยปะบานกับปะบันของมูลฝอยแต่ละประเภท</p> <p>3) การคัดแยกมูลฝอยของโครงการ การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ โครงการจะให้แบ่งบ้านทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และทำความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณทั่วไปภายในโครงการ โดยมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ จะถูกคัดแยกจากแหล่งกำเนิด เป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย มูลฝอยทั่วไป(ขยะแห้ง) และมูลฝอยอันตรายที่ถูกผลิตโดยได้ก่อนรวบรวมมาใส่ถุงดำ และถุงสีส้ม (สำหรับมูลฝอยอันตราย) มัดปากถุงให้เรียบร้อย และนำไปปักในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือของโครงการ เพื่อรองรับกับมูลฝอยเข้ามาเก็บขนฯ ไปกำจัดต่อไป ในการคัดแยกมูลฝอยมี โครงการจะรณรงค์และได้ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการคัดแยกมูลฝอยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ก) มูลฝอยอันตราย/มูลฝอยที่ถูกผลิตโดยได้ก่อนรวบรวมมาใส่ถุงดำ เช่น เศษผ้า เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณของมูลฝอย โครงการจะส่งเศษผ้า เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ให้บ้านคนที่รับซื้อเศษอาหารไปเลี้ยงต่อไป (ข) มูลฝอยรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง</p>	<p>รบกวนผู้มาใช้บริการ และชุมชน บริเวณใกล้เคียงโดย</p> <p>(5) จัดให้มีແນວบ้านคายดูแลรักษากิจกรรมสะอาดบริเวณพื้นที่ร่องรับมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน</p> <p>(6) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตัดค้างภายในโครงการ</p> <p>(7) ต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานผู้รับซื้อมูลฝอยอันตรายรีดตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>(8) มีการติดต่อประสานงาน หาผู้รับซื้อมูลฝอยอันตราย ให้มากกว่า 1 ราย</p> <p>(9) กำชับพนักงานของโครงการ ให้มีการคัดแยก เศษอาหาร ทุกครั้ง การเก็บจากน้ำห้องอาหาร</p> <p>(10) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการรับทราบ ตักอาหารไปรับประทานแต่พอเดียว</p> <p>(11) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยอย่างจริงจัง ดังนี้</p> <p>1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง โดยติดป้ายไว้บริเวณถังท้างเข้าอาคาร และบอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทของมูลฝอยรีไซเคิล เช่น กระดาษแก้ว พลาสติก โลหะ และมูลฝอยประเภทอื่น ๆ</p> <p>3) ประชาสัมพันธ์การทิ้งมูลฝอยให้ตรงกับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธุ์ เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P รีเวลล์ อินโนเวชัน จำกัด
เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดชลบุรี 20250
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
หมายเลข 2565

39/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัชดา ชาติธรรม)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรส ทู คูนิชั่นส์ จำกัด

เมษายน 2565



ค่ารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเอนด์ (S.A.E. HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนนกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชาญร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>เครื่องดื่มน เชเชพลาสติก เชเชโลหะ อุจุนนีเยน กต่องเครื่องดื่มนแบบ UHT เป็นต้น</p> <p>(ก) มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุระเบิดได้ ไวไฟ ออกไซด์ เมทิลิค ทำให้เกิดโรค กัมมันต์รังสี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม กัดกร่อน การระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นที่อาจทำให้เกิดผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรืออาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูอูโรเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาคจะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บูรณาสี หรือสารเคมี เป็นต้น</p> <p>โดยการจัดการมูลฝอยอันตรายนั้น โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยในการเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายนั้น จะนำไปแบนเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากส่วนต่างๆ ของโครงการ โดยบรรจุใส่ถุงสีฟัน มัดปากถุงอย่างมิดชิดก่อนนำไปทิ้งในห้องพักมูลฝอยอันตราย โดยการคัดแยกของเสียอันตรายตั้งแต่ล่าง โครงการจะเป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมและนำส่งไปยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอันตรายของเทศบาลนครศรีราชาญร์ธานีเอง</p> <p>(ง) มูลฝอยที่นำไปใช้ (ขยะแห้ง) คือ มูลฝอยประเภทอื่น นอกจากมูลฝอยอื่นๆ อย่าง มูลฝอยรากไม้ เค็ล และมูลฝอยอันตราย เช่น ห่อพลาสติกใส่ข้าว ถุงพลาสติกบรรจุผงรากฟอก พลาสติกห่อสูกอบ ของชำร่วยที่กางเข้าร่อง ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร โฟมเป็นอนอาหาร เป็นต้น</p>	<p>(12) ปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและทัพนียาการ</p> <p>(13) ในช่วงที่มีการจัดรถเก็บขยะมูลฝอย ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยข่านายความสะอาดให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาบนถนนหน้าโครงการ หรือผู้ที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการ</p> <p>(14) ในการนี้ที่มีการเข้าเก็บขยะมูลฝอยในช่วงเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่ของโครงการจะต้องมีไฟฉายหรือไฟกระพริบ สำหรับส่องสว่างให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา มองเห็นได้ในระยะไกล</p> <p>(15) ในการล้างเดี่ยวน้ำทั้งช่องแม่น้ำบ้านของโครงการ จะต้องให้ถุงรับน้ำมูลฝอยอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการล้างเดี่ยวน้ำที่เจ้าหน้าที่มาเก็บขยะเพื่อลดระยะเวลาในการจดของรถเก็บขยะมูลฝอยให้น้อยที่สุด</p> <p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ จากการเก็บขยะมูลฝอย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานและผู้ใช้บริการภายในโครงการ ทราบถึงระยะเวลาที่รถเก็บขยะมูลฝอยจะมาเข้ามาเก็บขยะ 2. ต้องมีพนักงานของโครงการ ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่เก็บขยะ 3. จัดให้มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ บริเวณพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย ในขณะที่รถเก็บขยะมาเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย 4. พนักงานของโครงการ ต้องทำความสะอาดบริเวณโดยรอบห้องพักมูลฝอย หลังการเก็บขยะให้เรียบร้อย 	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เที่ยรปรัชดิษฐ์) 5พี ตัวเลขบ้านที่ยังไม่ได้ระบุ
เจ้าของโครงการฯ บริษัท S.P DEVELOPMENT CO.,LTD.

เมษายน 2565


40/126

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาววิชิตา ภูวะพานิช)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสท์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.MM HOTEL) (ติดเปล่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนนกรรู๊ฟ ตำบลลงหาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>4) ความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยของโครงการ การรวบรวมมูลฝอยของโครงการจะถูกทราบรวมรวมรวมมูลฝอยของโครงการจะถูกทราบรวมโดยแบ่งเป็นประจำทุกวัน โดยจะเก็บรวมรวมมูลฝอยจากห้องพักและบริเวณที่ไม่เป็นภายนอกในโครงการ และจะคัดแยกมูลฝอยไปเก็บยังห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งอยู่ในสถานที่ต้านทิศเหนือของโครงการ เพื่อรอน้ำทิศใต้ให้รอดเก็บขั้นมูลฝอยเข้ามาเก็บขนนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>สำหรับพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวมซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นานมากกว่า 3 วัน เพื่อรอดเก็บขั้นมูลฝอยเข้ามาเก็บขนต่อไปซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต้านปัญหามูลฝอยตอกด้วยได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น คาดว่าผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ</p> <ol style="list-style-type: none"> การเก็บมูลฝอยใส่ถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ก่อนทราบรวมมูลฝอยจากทุกด้านๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อบังกัน มูลฝอยกระจัดกระจายและสะทอต่อการชนเข้า ในขณะที่ทำการเก็บรวมมูลฝอย แบ่งบ้านห้องต้องส่งตั้งนานกันผู้ใช้บริการ แบ่งบ้านต้องตรวจสอบการร่วงหล่น ของมูลฝอยในขณะที่เก็บทราบ 	
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	<p>การดำเนินโครงการจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆ โดยจากการคำนวณ พบว่าโครงการมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 630.11 kVA โดยระบบไฟฟ้าภายในโครงการสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้</p> <p>1) ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาค จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยจะเชื่อมต่อสายส่งแรงสูงจากการไฟฟ้าฯ จากบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อต่อเข้าสู่เพื่อต่อเข้าสู่หน้าแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อผลแรงดันไฟฟ้าจาก 33 kv ให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ ขนาด 400/230 V ก่อนจะจ่ายเข้าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม (Main Distribute Board : MDB) และจ่ายไปยัง Panel Load ในส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป</p>	<p>(1) ติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้มาใช้บริการภายนอกในโครงการ</p> <p>(2) ติดตั้งหน้าแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านหน้าอาคารโดยไม่ติดกับบ้านพักอาศัย</p> <p>(3) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการนี้กิจกรรมประจำวันและพฤติกรรมในการประหนัยด้วยไฟฟ้า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เย็นนิสัยในการตบไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง - เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูคลาสแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหากมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามาอยู่ในบ้าน 	<p>- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

41/126



มาศพัฒนา จำกัด
5P DEVELOPMENT CO., LTD.
โทรศัพท์ 077-2665

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชัยกุญฑ์)
กรรมการผู้จัดการ / บริษัท โปรเกรสซ์ ทาวน์คอมเพล็กซ์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.M HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนนกรรช์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	<p>นอกจากรายที่ 3 โครงการได้เลือกใช้ขนาดของอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง ต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kv ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มี เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคุณภาพและบำรุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบบความร้อนของ หม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น ชนวน และข้อต่อต่างๆ</p> <p>นอกจากรายที่ 3 โครงการได้เลือกใช้ขนาดของอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงต้าน แรงสูง โดยระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kv ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มี เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคุณภาพและบำรุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบบความร้อน² ของหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลง ไฟฟ้า เช่น ชนวน และข้อต่อต่างๆ อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ใน³ สถานที่ริมบุกคลมีหน้าที่ไม่ข้องข้ามกับอิฐ เพื่อตรวจสอบว่ามีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ใน⁴ สภาพดีอย่างเสมอ และต้องจัดระบบระบายน้ำอากาศให้เพียงพอ กับการใช้งาน นอกจากรายที่ 3 บริเวณดังกล่าวต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจาก ไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งให้ในบริเวณที่เห็นได้ชัด</p> <p>ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะห่างของหม้อแปลงไฟฟ้านั้น ตามมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟ้าสำนักประเทคโนโลยี พ.ศ.2556 กำหนดให้หันหม้อแปลงไฟฟ้าต้อง⁵ ห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (วัดจากสายหุ้มชนวนแรงสูงไม่รวม พิกัด สำหรับผู้ด้านเปิดของอาคาร) ส่วนระยะห่างของหม้อแปลงไฟฟ้ากับแนว</p>	<p>ต้องเลือกใช้เบอร์ 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดเครื่องปั๊มน้ำภาคทุกครั้งที่จะไม้อยู่ในห้องเก็บ 1 ชั่วโมงต่อหัวรับ⁶ เครื่องปั๊มน้ำภาคทั่วไป และ 30 นาทีสำหรับเครื่องปั๊มน้ำภาคเบอร์ 5 - หมั่นท้าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปั๊มน้ำภาค บ่อยๆ เพื่อลดการทารุณของเครื่องปั๊มน้ำภาค - ตั้งอุณหภูมิเครื่องปั๊มน้ำภาคที่ 25 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ อุณหภูมิที่พิมพ์ขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 - ในปีต่อมาให้มีความเย็นร้าวให้จากห้องที่ติดตั้ง⁷ เครื่องปั๊มน้ำภาค ตรวจสอบและอุดรอยร้าวตามผนังฝ้าเพดาน ประตูชั้ง⁸ แสงและปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปั๊มน้ำภาค - ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปั๊มน้ำภาคเพื่อลดการสูญเสียและใช้ พลังงานในการปั๊มน้ำภาคภายในอาคาร (4) ใช้มูลกันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคารและบุกวน กันความร้อนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปั๊มน้ำภาคท่าจาน หนักเกินไป เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้า⁹ ภายในอาคาร (5) หลอดไฟภายในโครงการ จะเลือกใช้หลอด LED ทั้งหมด เพื่อ¹⁰ เป็นการลดการใช้ประยุคพลังงานไฟฟ้า 	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพัฒน์ เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P จำกัด จำกัด
เจ้าของโครงการ บ้านเดี่ยว 5P จำกัด จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
พ.ศ. ๒๕๖๕

42/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนากร ภูริษา)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทม ห้องรับแขกฯ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเอนด์ (S.M HOTEL) (ตัดแบ่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอล์วาร์ด ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	<p>เขตที่ดินนี้ ไม่ได้มีการกำหนดไว้แต่อย่างใด ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระยะห่างของหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ มีระยะห่างเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>2) ระบบไฟฟ้ากรีฑาจุลเจิน</p> <p>กรณีไฟฟ้าปกติขัดข้องโครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุลเจิน (Generator) ขนาด 100 kVA จำนวน 1 ชุด สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ส่วนกลางและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลาง นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มี Battery ขนาด 24 V สำหรับบ้านออกทางหนีไฟและไฟฟ้าสองห้อง ชุกเจิน ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าได้นาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งในจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการ</p> <p>ทั้งนี้พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาคจังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งจากการสอบถามไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ พบว่า การไฟฟ้าฯ สามารถจ่ายไฟให้กับโครงการได้ ตามมาตรฐานคุณภาพที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) กำหนด ซึ่งมีความเพียงพอ กับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และได้มีการพัฒนาในด้านมาตรฐานทางด้านเทคนิคและมาตรฐานการให้บริการทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่ สะดวกรวดเร็ว รองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและเพียงพอ รวมทั้งการจัดทำระบบแผนที่และข้อมูลเทศบาลฯ นำมายังไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงการ ให้บริการติดตั้งไฟฟ้าใหม่/ไฟฟ้าเพิ่ม การปรับปรุงการให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหารด้านไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 9002 เป็น</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพีระ พิเชฐธิรกุล)
บริษัท 5P จำกัด จำกัด
เจ้าของโครงการที่ดินที่ ๕ หมู่ ๔ ถนนไอล์วาร์ด อำเภอเมือง จังหวัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เดือนมกราคม ๒๕๖๕

43/126

ลงชื่อ

(นางสาวศรีรุ่งเรือง จิตราเรือง)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทาวน์ คอนเซปต์ จำกัด

เดือนมกราคม ๒๕๖๕



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลง อาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโอลิมปิก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ด้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าให้มากขึ้น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ		
3.6 การระบายน้ำอากาศ	<p>(1) ระบบปรับอากาศ</p> <p>ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ติดตั้งแต่ละห้องชุด และแต่ละส่วนของอาคาร ซึ่งระบบปรับอากาศจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ เครื่องระบายความร้อนชนิดอากาศ (Air Cooled Condensing Unit : CDU) ติดตั้งบริเวณระเบียงรอบๆ อาคาร และเครื่องพัดลมยืน (Fan Coil Unit : FCU) ทั่วหน้าที่ ทั่วความเย็นที่มีพื้นที่ปรับอากาศ โดยขนาดของระบบปรับอากาศจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องพัก หรือในแต่ละส่วนที่มีการติดตั้ง</p> <p>สำหรับอัตราการระบายอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศนี้ กำหนดให้มีอัตราการระบายอากาศเทียบกับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุ้มครอง พ.ศ. 2522</p> <p>(2) ระบบระบายอากาศ</p> <p>1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจัดให้มีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่มีผ่านด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน ที่มีช่อง เปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ช่องบานเกล็ด ซึ่งจะต้องเปิดให้อากาศผ่านในขณะใช้สอยพื้นที่นั้น ๆ และพื้นที่ของช่องเปิดนี้ จะต้องมีพื้นที่ลมผ่านสูบที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น</p> <p>2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจัดให้มีระบบระบาย</p>	<p>มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบปรับ และระบายอากาศ</p> <ol style="list-style-type: none"> ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในโครงการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุดหรือใช้กาวไม่ได้ให้ดำเนินการแก้ไขทันที ตรวจสอบบิโนมันน้ำยาแอร์ <p>มาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> การติดตั้งการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพัก ทางเดิน และที่จอดรถ ให้มีความสว่างเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยันต์แท้ ซึ่งทางเดิน ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ที่จอดรถไม่น้อยกว่า 50 LUX แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างดังกล่าวใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 โครงการเลือกเครื่องปรับอากาศติดตั้งใช้ในโครงการ มีค่าอัตราประพันธ์ภาพพลังงานขั้นต่ำ คือ 11 บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์ (พ.ร.บ.ร้านไฟฟ้า) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพัฒนา เกี่ยวกับมาตรฐาน 	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนล พี่ย์ปกรณ์ชิตถกุล) พ.ต.ว.ฉล.บ(นายพนล พี่ย์ปกรณ์ชิตถกุล)

เจ้าของโครงการ/ผู้จัดทำ พี่ย์ปกรณ์ชิตถกุล จำกัด
S.P DEVELOPMENT CO.,LTD.

เมษายน 2565

44/126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตนา วงศ์อรุณรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทาวน์ จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโกลลาร์ส์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา ชื่านี้

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายน้ำภาค (ต่อ)	อากาศโดยวิธีก่อ โดยติดตั้งหัวต้มระบายน้ำภาคไว้บริเวณภายในห้องน้ำทุกห้อง	<p>สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพัฒนาไฟฟ้าต่ำด้วยความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งไว้ในอาคาร พ.ศ. 2563</p> <p>3) ผนังห้องพักด้านที่เป็นระเบียง โครงการได้ออกแบบติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน โดยจะเลือกใช้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์อยู่ในช่วง 0.55 - 0.30 และมีค่าการส่งผ่านของแสงธรรมชาติต่อกำลังรังสีอาทิตย์อยู่ในช่วง 1.20 - 1.60</p> <p>นอกจากนี้ โครงการมีมาตรการอื่นๆ ประกอบด้วย</p> <p>1) ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องชุด, ทางเดิน และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด โครงการจะเลือกใช้หลอด LED ทั้งหมด</p> <p>2) ติดตั้งป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า บริเวณหน้าลิฟต์ และบันได (เช่น ให้ปิดไฟแสงสว่าง เมื่อออกจากห้องชุด หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เป็นต้น)</p> <p>3) เลือกยุบกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ และเครื่องปรับอากาศ ที่ได้รับรองการประหยัดพลังงานจากหน่วยงานราชการ</p>	

ลงชื่อ

(นายพนัท เพียรประดิษฐกุล)

เจ้าของโครงการ/ผู้รับที่ดิน
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
มาตราฐาน 2566

ลงชื่อ

(นายพนม เพียรประดิษฐกุล)

45 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนาพร ภารกุล)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอร์ปอเรชัน จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.M HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชาญร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร	<p>(1) ประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยกต่ำตามข้อกำหนดของกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนที่จอดรถ <p>โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยกต่ำจำนวน 61 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 20 คัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายต่างๆ กำหนด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 2. กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 <p>ซึ่งมีรายละเอียดการคิดคำนวณจำนวนที่จอดรถยกต่ำดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 <p>ข้อ 1 ในกรบทวนนี้</p> <p>(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือหลาย ประเภท โดยมีความสูงจากระดับดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และพื้นที่รวมกันทุก ขั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันทุกขั้นหรือขั้นหนึ่งขั้นใดใน หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.</p> 	<p>(1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางแยกกุญแจหัวและ ป้ายแสดงทางไปสถานจอดรถ 2) จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทางการจราจร 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก <p>(2) การควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่เชื่อมต่อกับถนน ด้านหน้าโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำป้ายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า-ออก และติดตั้งใน บริเวณที่เหมาะสม 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลความเรียบร้อยความสะอาดภายนอก ทางออกของโครงการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีรถออกจากโครงการ จะต้อง บริหารการจราจรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ต่ำมากที่สุด 3) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะช่วยลด ได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 4) มีส้านบูรณะจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้คน ของรถบ่องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ 5) ห้ามจอดรถบริเวณริมถนนบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่เกิดขวางการจราจรของรถ ที่จะเข้า-ออกโครงการ 	<p>(1) ตรวจชอบสภาพป้าย ัญญาณจราจรต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>(2) ตรวจชอบสภาพความ คิดถ่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า- ออก และถนนภายในโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P จำกัด จำกัด
เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแล พัฒนาสิ่งแวดล้อม จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

46 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา นาวาสิน)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอร์ปอร์เรชัน จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.M HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโฉลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา ญี่ปุ่น

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร(ต่อ)	<p>ข้อ 2 ให้กำหนดประเภทของอาคารเรื่ึงต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กั้น รถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ให้ตั้งต่อไปนี้</p> <p>(2) โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป</p> <p>(4) ภัตตาคารที่มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป</p> <p>(7) อาคารขนาดใหญ่</p> <p>(8) ห้องพักของโรงแรม(2) ภัตตาคารขนาด(4) หรือ อาคารขนาดใหญ่ตาม(7)</p> <p>ข้อ 3 จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามกำหนดตั้งต่อไปนี้</p> <p>(2) ในเขตเทศบาลถูกแห่งหนึ่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารทุกหลังที่ตั้ง 2479 ให้แบ่งด้วย</p> <p>(4) ภัตตาคาร ให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ตันต่อพื้นที่ตั้ง ให้เป็น 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตรให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร</p> <p>(7) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่กำหนด ของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้น รวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ตันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือว่าที่จอดรถยนต์ จำนวนที่มากกว่า เป็นเกณฑ์</p> <p>ความสอดคล้องกับข้อกำหนด : โครงการดำเนินกิจการในลักษณะ ประกอบกิจการโรงแรม มีห้องพักทั้งหมด 130 ห้อง โดยอาคารของโครงการเข้าข่าย เป็นอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำนวน 1 อาคาร ดังนั้น การคำนวณพื้นที่จอดรถจึงต้องใช้พื้นที่อาคาร</p>	<p>(6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คงอยู่จำนวนพอเหมาะ ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการตัดต่อและจราจร บนถนนด้านหน้าโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้มาใช้บริการภายใต้โครงการ เดินรถ ตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ เดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการใช้บริการรถประจำทาง รถสอง แถว และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น</p> <p>(8) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางออกในช่วงเวลากลางคืนอย่าง เพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่วิ่งบนถนนด้านข้างได้อย่าง ชัดเจน</p> <p>(9) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางออกของโครงการ เพื่อให้ผู้ ที่สัญจรผ่านไป-มา เพิ่มความระมัดระวัง เมื่อวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่ โครงการ</p> <p>มาตรการเชิงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งป้ายพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ ติดป้ายห้ามจอดรถในบริเวณหน้าแปลงไฟฟ้า กำกับพนักงานทุกคนห้ามน้ำรอนจักรยานยนต์ไปจอดบริเวณที่ ติดตั้งหน้าแปลงไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงพื้นที่จอด 	

ลงชื่อ

(นายพนัสนิพัทธ์ พิชิตรุกุล)
บริษัท บีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการบ้านที่ 5 ที่ ดินเลขที่บ้านที่ จ.บ.ท.
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

ลงชื่อ

47 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติพันธ์ ชิตติปันธ์)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทาวน์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเอนด์ (S.M HOTEL) (ติดแบล็ค
อาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิคลาสซุส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร(ต่อ)	<p>ผู้ห้ามค้านวนพื้นที่จอดรถ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค้านวนตามข้อ 3 (2) (ข) โครงการมีอาคารขนาดใหญ่ จำนวน 1 อาคาร โดยสามารถคำนวณพื้นที่จอดรถได้ดังนี้ <p>อาคาร = 6,923.04 / 240 = 28.85 หรือ 29 คัน</p> <p>ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถอยู่ในน้อยกว่า 29 คัน</p> <p>ทั้งนี้ โครงการได้รับให้มีที่จอดรถอยู่ จำนวน 61 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คัน ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว</p> <p>2. กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>จากการตรวจพบตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า โครงการ ดำเนินกิจการในลักษณะประกอบกิจการโรงแรม มีห้องพักห้องละ 130 ห้อง จึงเข้าข่ายประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีที่จอดรถอยู่ตามข้อกำหนดดังกล่าว คือ</p> <p>(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถในน้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เท่าของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และในน้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เท่าของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร</p>	<p>รถจักรยานยนต์</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส พิยภรณ์ชัยภานันท์ ตัวเวลลูปตันตระษ์ ค้ำฟ้าประดิษฐกุล)
เจ้าหน้าที่โครงการฯ บริษัท เอส.เอ็ม ไฮเอนด์ จำกัด

เมษายน 2565

48/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตตนา ชาญวนิพ
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ จำกัด ผู้รับผิดชอบที่ดิน)

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.โซเทล (S.A.S HOTEL) (ติดเปล่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไชลกรรู๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร(ต่อ)	<p>วิธีการคำนวณ</p> <p>พื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหมดของโครงการ = 113.40 ตารางเมตร จำนวนที่จอดรถยนต์ = 113.40 / 30 คัน = 3.78 คัน</p> <p>เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร หัวน้ำ โครงการจึงต้องจดให้มีที่จอดรถยนต์ 3 + 1 = 4 คัน</p> <p>แล้วพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจกรรมพาณิชยกรรมทั้งหมดของโครงการ = 558.01 ตารางเมตร จำนวนที่จอดรถยนต์ = 558.01 / 40 คัน = 13.95 คัน</p> <p>เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร หัวน้ำ โครงการจึงต้องจดให้มีที่จอดรถยนต์ 13 + 1 = 14 คัน</p> <p>ดังนั้น โครงการจึงต้องจดให้มีที่จอดรถตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ฯ ทั้งหมด 4 + 14 = 18 คัน</p> <p>ความสอดคล้องกับข้อกำหนด : โครงการได้จดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 61 คัน และ^ร รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุ้มครอง พ.ศ. 2522 และ^ร กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุ้มครอง ก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพงษ์สักข์ ไพรัตน์ ตีวะวนิช ผู้จัดการบริษัท พี.พี.ดี.จำกัด)

เจ้าของโครงการ บริษัท พี.พี.ดี.จำกัด จำกัด

เมษายน 2565

49/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชิตามัย)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอนเซ็ปต์เดเวนท์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.MM HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การฯราฯ(ต่อ)	<p>วิธีการคำนวณ</p> <p>พื้นที่ห้องโถงทั้งหมดของโครงการ = 113.40 ตารางเมตร จำนวนที่จอดรถยกน้ำ = 113.40 / 30 คัน = 3.78 คัน</p> <p>เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร ทั้งนี้ โครงการจึงต้องจัดให้มีที่จอดรถยกน้ำ 3 + 1 = 4 คัน</p> <p>และพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจกรรมพาณิชยกรรมทั้งหมดของโครงการ = 558.01 ตารางเมตร จำนวนที่จอดรถยกน้ำ = 558.01 / 40 คัน = 13.95 คัน</p> <p>เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร ทั้งนี้ โครงการจึงต้องจัดให้มีที่จอดรถยกน้ำ 13 + 1 = 14 คัน</p> <p>ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีที่จอดรถตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ฯ ทั้งหมด 4 + 14 = 18 คัน</p> <p>ความสอดคล้องกับข้อกำหนด : โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถยกน้ำจำนวน 61 คัน และ รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพงษ์ พิยะประดิษฐ์ กะรป์ ตีว่อง บุญเต่า ผู้จัดการบริษัทฯ จำกัด)



พ.ศ. ๒๕๖๕

49/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชิตามัย ผู้อำนวยการ กรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม)



กรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การรับผู้จัดการ/บริษัท ไปเบรร์ชีฟีม คอนเซปต์เมท จำกัด

พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.MM HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนใจลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บ้านที่

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจร(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ขนาดที่จอดรถ <p>ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของช่องจอดรถพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>ข้อ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลักษณะและขนาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ในกรณีที่จอดรถขนกับแนวทางเดินรถหรือทำมุ่งกับแนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบองศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาว "ไม่น้อยกว่า 6 เมตร (2) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่จัดให้เสียทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว (3) ในกรณีที่จอดรถทำมุ่งกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร <p>สำหรับโครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยานยนต์ จำนวน 61 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คัน โดยที่จอดรถยานยนต์ของโครงการ มีลักษณะตั้งฉาก กับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของช่องจอดรถพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> 		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

50 / 126

(นายพนัสนิภา พิรประดิษฐกุล) (นายพนัสนิภา พิรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P จำกัด จำกัด
เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในเขต
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ประจำปี พ.ศ. 2565

ลงชื่อ

..

(นางสาววัติติมา ชัยอุไร)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ ทอม คอมพิวเตอร์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.MM HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโซลิกอร์ส์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การزر่าจร (ต่อ)	<p>(2)ระบบการระบายน้ำ</p> <p>โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออกของโครงการ จำนวน 1 จุด อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ มีความกว้าง 9.7 เมตร เชื่อมต่อกับถนนโซลิกอร์ส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง 4 ช่องทางฯลฯ กว้าง 22 เมตร มีลักษณะการเดินรถแบบ 2 ทิศทาง</p> <p>สำหรับถนนภายในโครงการ โครงการได้จัดให้มีลักษณะการเดินรถแบบ 2 ทิศทาง โดยโครงการกำหนดให้มีสูงครบถ้วนทิศทางการระบายน้ำร้อมไปด้วยสัญลักษณ์บอกการระบายน้ำ พร้อมสันนูนจะลดความเร็วลงทางเข้า-ออกโครงการหรือป้ายเตือนลดความเร็วโดยยันต์ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การราชการภัยในโครงการมีความคล่องตัวและเป็นระเบียบ</p> <p>(3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ</p> <p>เด่นทางคุณภาพที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการดำเนินงานของโครงการมากที่สุดในการใช้ประโยชน์และการเดินทางเข้า-ออกโครงการ คือ ถนนโซลิกอร์ส์ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ตรวจสอบปริมาณจราจรบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลัก ในการเข้าสู่ที่ทำการ จำนวน 1 จุด คือ ถนนโซลิกอร์ส์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (วันธรรมด้า) และวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดราชการ)</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

51 / 126

(นายพนลพ. พี่ยรบ.ชิรย์กุล) (นายพนลพ. พี่ยรบ.ชิรย์กุล)
บริษัท วีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการบ้านที่ 5 ตัวเรือนสถาปัตยกรรมไทย จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

ลงชื่อ

(นางสาวรัตima ขาวดเงิน)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอนซัลแตนท์ จำกัด

เมษายน 2565




ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.MM HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอล์กรัซ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การฯราธ(ต่อ)	<p>ทั้งนี้ จากการสำรวจปริมาณการจราจรของถนนไอล์กรัซ พบร้า ในช่วงเวลาเย็น (เวลา 17.00 – 18.00 น.) ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดราชการเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมากที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> การประเมินผลกระทบในด้านปริมาณการจราจร <p>จากข้อมูลการตรวจนับปริมาณรถบนถนนไอล์กรัซ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ที่โครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษา สามารถสรุปการคำนวณได้ว่า ปัจจุบันถนนไอล์กรัซ มีค่า V/C ratio ในวันธรรมดากลางวัน 0.40 และมีค่า V/C ratio ในวันหยุดราชการ 0.39 โดยคาดว่าจะมีปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นสูงสุด (กรณี Worst Case) ซึ่งมีจำนวนรถยานต์ประมาณ 61 คัน และรถจักรยานยนต์จำนวน 20 คัน คิดเป็นปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 44.67 PCU/วัน (คิดเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน) รายละเอียด ดังนี้</p> <p>- ค่า V/C ratio หากได้จากศูนย์ $V/C \text{ ratio} = \text{ค่า PCU รวมต่อชั่วโมง} / \text{ความจุของถนน}$</p> <p>ทั้งนี้ จากการประเมินปริมาณการจราจรบนถนนไอล์กรัซ พบร้า ช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมากที่สุด คือ วันธรรมดากลางวัน 17.00 – 18.00 น. มีค่า V/C ratio 0.40 และมีความสามารถรองรับรถได้สูงสุด 1,600 PCU/ชั่วโมง</p> <p>ค่า V/C Ratio ของโครงการในระยะดำเนินการ = 0.028</p>		

ลงชื่อ :

ลงชื่อ :

(นายพนัส เพียรบุญเรืองอรุณ ตัวแทนผู้ดูแลผู้เช่าที่ดินประดิษฐกุล)



เมษายน 2565

52/126

ลงชื่อ :

ลงชื่อ :

(นางสาวรัตน์ ภักดีวนิช)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ พัฒนา จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเทล (S.A.E HOTEL) (ตัดเปล่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโซลกรรษ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>V/C Ratio บนถนนโซลกรรษ ในระยะดำเนินการ กรณี Worst case = ค่า V/C Ratio ปัจจุบันของถนน + ค่า V/C Ratio ในระยะดำเนินการ โครงการ</p> $= 0.40 + 0.028$ $= 0.428$ <p>จากการประเมินดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปริมาณราชรถเพิ่มขึ้นจาก การดำเนินการโครงการในกรณี Worst Case (ช่วงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแน่นที่สุด) จะทำให้ถนนโซลกรรษ ในระยะก่อสร้าง มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.40 เป็น 0.428 เพิ่มน้ำหนักซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณราชรถของโครงการ นั้นอยู่ในระดับดี เนื่องจากไม่เกินความสามารถในการรองรับปริมาณราชรถของถนนสายดังกล่าว ซึ่งสามารถรองรับปริมาณราชรถได้ประมาณ 1,600 คัน/วัน และ จากเอกสารวิศวกรรมการทางชลฯ ผู้รับเหมือนี้พิจารณาค่า V/C Ratio ดังกล่าว เป็นสภาพการจราจรบนถนนที่คล่องตัวดี</p>		
3.7 การสื่อสาร	<p>เนื่องจากโครงการ มีอาคาร จำนวน 6 อาคาร มีลักษณะเป็นอาคาร คสส. 6 ชั้นคาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร, อาคาร คสส. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคาร คสส. 1 ชั้น จำนวน 4 อาคาร โดยอาคารที่มีความสูงมากที่สุด สูง 22.95 เมตร ซึ่ง มีลักษณะการบดบังหรือปิดล้อมอาคารที่ชั้งเดียวกันที่โครงการ ประกอบกับ จากการ สำรวจพื้นที่โดยรอบโครงการพบว่าบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่โดยรอบพื้นที่ โครงการ จะใช้จานดาวเทียม เป็นตัวรับซัมโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพในการรับซัม ที่ว่าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในปัจจุบันการสั่งคืนวิทยุและโทรศัพท์มือถือได้มีการพัฒนา</p>	<p>(1) จัดท่านังสือเพื่อแจ้งต่อบ้านพักอาศัยในรัศมี 100 เมตร ที่ คาดว่าจะ ได้รับผลกระทบจากการบดบังด้วยตัวเอง ที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการที่อยู่ใกล้เคียงหรือได้รับ ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดย เจ้าของโครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบเชียร์ค่าเสียหาย และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น เมื่อ ก่อสร้าง โครงการ</p> <p>(2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ร้องทุกษ์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากงานด</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ พิมานต์ วงศ์สุข ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี)
เจ้าของโครงการ จำกัด

development CO., LTD จำกัด

เมษายน 2565

53/126

ลงชื่อ

ลงชื่อ


(นางสาวรัชดา หาญฤทธิ์)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเก็นชัฟฟ์ คอนซัลแตนซ์ จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.M HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโซลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การสื่อสาร(ต่อ)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งสัญญาณ คลื่นวิทยุ จากระบบ อนาคตเป็นระบบดิจิทัล จึงมีส่วนสำคัญในการรับคลื่นให้ถูกต้อง ดังนั้น การดำเนินการของโครงการ จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในระดับต่ำ	<p>บัง คลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรศัพท์ของอาคาร โครงการมาแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้แนวทางการซัดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตาม ข้อหักลงรัม กันของทั้งสองฝ่าย</p> <p>(3) ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้รับของทุกชั้นที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถ ตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจาก การก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย ตัวแทน หน่วยงานราชการหรือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้รับของทุกชั้นที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหา แนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>4) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกษ โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง และผู้รับเรื่อง ร้องเรียน พัฒนาทั้งประสานงานให้มีการแก้ไขปัญหาตาม ข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบ ผลการแก้ไขเพื่อแจ้งกับผู้ร้องเรียนโดยให้ดำเนินการอย่างครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการ แก้ไขปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจใน โครงการ</p>	
3.8 การใช้ที่ดิน	<p>1.1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560</p> <p>ที่นี่ที่โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.M HOTEL)(ดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโซลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด</p>	<p>(1) ดำเนินการตามแบบแปลน แล้วผูกมิสตาป์ รวมทั้งจัดสร้าง ขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระท้าการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	

ลงชื่อ


 นายพิรภัทร์ ไชยชาϊ (พิรภัทร์ ไชยชาϊ)
 ผู้อำนวยการ บริษัท พัฒนาและจัดการ จำกัด
 เจ้าของโครงการ/ DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CO., LTD.

เมษายน 2565

54 / 126

ลงชื่อ


 (นางสาวรัตนา ชัยวุฒิ)
 กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดเกลศ์ ทีม คอมเพล็กซ์ จำกัด
 เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.MM HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนนกรรช์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ที่ดิน(ต่อ)	<p>สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณหมายเขต 1.11 ก้านหนดให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีเข้มฟู) ตามกฎหมายระหว่าง ข้อ 6 วรรคแรก สามารถประกอบกิจการอาชีวพักราคายได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ข้อ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จ้างแผนกประเภท ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ที่ดินในบริเวณหมายเขต 1.1 ถึงหมายเขต 1.26 ที่กำหนดไว้เป็นสีเข้มฟู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน</p> <p>ข้อ 6 ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ผู้ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวก ท้ายกฎกระทรวงนี้</p> <p>(2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ตักษณะที่สาม ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย เน้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเขต 1.11</p> <p>(3) คลังก๊าซบีโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซบีโตรเลียมเหลวประเภท โรงงานรรภ สถานที่บรรจุก๊าซบีโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา ก๊าซบีโตรเลียมเหลวประเภทโรงงานเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพงษ์ ไทรประดิษฐ์)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการที่ดินที่ 5 พ. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

55 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ปิมวัชร์ปัน)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดเรซซิท ทัม คอร์ปอร์เรชัน จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.M HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลภพ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ที่ดิน(ต่อ)	<p>เงินเดือนในบริเวณหมายเลขอ 1.11</p> <ul style="list-style-type: none"> (4) หุบเขาและแม่น้ำปานสถานที่ตั้งอยู่หุบเขาและแม่น้ำปานสถาน (5) จัตุรัสที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม (6) ใช้โลเก็บผลิตผลทางการเกษตร (7) กำจัดมูลฝอย <p>การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4114 ให้มีที่ว่างตามแนวเขานานวินเช็คทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร</p> <p>การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำตาปี แม่น้ำพูนคง คลองศักดิ์ และคลองอิบัน ให้มีที่ว่างตามแนวเขานานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำหรือคลอง ไม่น้อยกว่า 15 เมตร เน้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำหรือการพาณิชย์</p> <p>ความสอดคล้องตามข้อกำหนด : จากการตรวจสอบตามข้อกำหนดฯ ข้างต้น พบว่า โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโรงแรม ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว และพักอาศัย และการดำเนินการของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้าม การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเทศบาลญี่ดังก่อสร้าง ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลญี่ดังเทศบาลฯ สุราษฎร์ธานีตามที่กำหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนด จึงถูกได้ว่าผลกระทบอยู่ใน</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ พิเชฐชือกุล)
บริษัท ไฟฟ้า ดีวีลอลป์เมท จำกัด
เจ้าของโครงการ/ผู้รับท 5 พ.ต.น.ส.ส.บ.ม.ท. จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

56 / 126

ลงชื่อ



(นางสาวนิตยา ชาญสนิท)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ รีสอร์ทส์ จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.MM HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอล์กรีฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ที่ดิน(ต่อ)	<p>ระดับต่ำ</p> <p>1.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเห็นชอบอยู่ติดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552 และเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ บริเวณหมายเลข 2.3 ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฯ ที่ดินประจำที่นี้ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ตั้งต่อไปนี้</p> <p>(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เก็บแต่โรงงานตาม ประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ตั้งนิคมการให้ ตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552 และในงบบดบังน้ำเสีย รวมของชุมชน</p> <p>(2) คลังถ้าซึปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุถ้าซึปิโตรเลียมเหลวประเภท โรงงานบรรจุ สถานที่ บรรจุถ้าซึปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บ</p>		

ลงชื่อ


ลงชื่อ

(นายพันธ์ พี่ย์ประดิษฐกุล)
บร.ท. ๕พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สำนักงานโครงการ/บริษัทฯ ตัวแทนสถาบันฯ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

57 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ธรรมรงค์)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทิม จำกัด
เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.โซเทล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไชลกรรู๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ที่ดิน(ต่อ)	<p>รักษาภาระปีให้เดิมเหลา ประมาณห้องเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง</p> <p>(3) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมันสกัดและที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย</p> <p>(4) สถานที่เตียงน้ำ โถ กระเบื้อง สุกคร แฟช ห่าน เปิด ໄก ง จระเข้ หรือ สตอร์ป้า ตามกฎหมายว่าด้วยการลงงานและคุ้มครองสตอร์ป้า เพื่อการต้า</p> <p>(5) สุสานและฌาปนสถาน ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน</p> <p>(6) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ</p> <p>(7) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสตอร์</p> <p>(8) โรงไฟฟ้าสตอร์</p> <p>(9) ไฟโลเก็บผลิตพลังการเกษตร</p> <p>(10) อาคารที่ใช้ประ邈ชน์เพื่อจัดสวนสนุก</p> <p>(11) อาคารที่ใช้ประ邈ชน์เพื่อการแข่งรถ</p> <p>(12) อาคารที่ใช้ประ邈ชน์เพื่อการแข่งม้า</p> <p>(13) โรงกำจัดมูลฝอย</p> <p>(14) โรงซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ</p> <p>การก่อสร้างอาคารริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะ่่บป้า - นครศรีธรรมราช เริ่มต้นจากเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะ่่บป้า - นครศรีธรรมราช (ตอนเลี้ยงเมือง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 สายตะ่่บป้า - นครศรีธรรมราช</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันเอก พิယูรประดิษฐกุล)
บรษท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ (นายพันเอก พิਯูรประดิษฐกุล)
เจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
หมายเหตุ 2565

58/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนา ใจดีพัฒนา)
KAM CONSULTANT CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม จำกัด
หมายเหตุ 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเอนด์ (S.A.E. HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ที่ดิน(ต่อ)	<p>(หอนันเตียงนีออง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4213 (จากแยกบางกุ้งถึงถนนสายสุราษฎร์ฯ ปากน้ำ) ให้มีที่ว่าการหน่วยงานนิมิเต็งทางนี้เรียกว่า 15 เมตร</p> <p>ความสอดคล้องตามข้อกำหนด : จากการตรวจสอบตามข้อกำหนดฯ ข้างต้น พบว่า โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโรงแรม ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว และพักอาศัย และการดำเนินการของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้าม การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเทศบัญญัติตั้งก่อสร้าง ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ก่อหนดเดือนนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้อง กับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ก่อหนด จึงถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>1.3) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน บริเวณโครงการและใกล้เคียง</p> <p>จากการสำรวจภาคสนาม (พฤศจิกายน 2563) มีสภาพเป็นพื้นที่ร้าง โดยภายในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย อาคาร คสส. 6 ชั้น คาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร , อาคาร คสส. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคาร คสส. 1 ชั้น จำนวน 4 อาคาร โดยภายในพื้นที่โครงการพบพืชพรรณชนิดต่างๆ เช่นปักคุกคุกอยู่ทั่วไป ได้แก่ ต้นไทร กะหล่อน ต้นเข็มหมายนา ต้นหมากนวล ต้นหมากเชี้ย ต้นหมากแดง ต้นหมากเหลือง ต้นบานบูรี ต้นเพียงฟ้า ต้นสีลาราดี ต้นคริสตัลina และต้นหุดศุภโขค เป็นต้น</p> <p>จากศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการทางบังบังษ์ฯ ได้ศึกษา ภาพถ่ายทางอากาศในระยะรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ และการ</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนธ์ พีระพัฒน์รุจุล)
บริษัท 5P จำกัด ผู้จัดการโครงการ

สำนักงานใหญ่ 5P Development Co.,Ltd.
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

59/126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตนาพร ใจกลาง)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ ทาวน์ คอนเวอร์เทเบิล จำกัด
เมษายน 2565


ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเอนด์ (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนนกรรู๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ที่ดิน(ต่อ)	<p>สำรวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน เพื่อ นำมานัดทักษะการแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดย จัดทำแบบแผนที่ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วน ของที่ดินแต่ละประเภทพื้นที่ที่ศึกษา (สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ โครงการและใกล้เคียงก่อนและหลังที่ดินโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.3.9-1)</p> <p>จากข้อมูล พบว่า สามารถจัดทักษะของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ศึกษา ได้ 5 ประเภท โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 58.65 รองลงมา ได้แก่พื้นที่โถง/รกร้าง พื้นที่ที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 29.56 พื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.24 พื้นที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.56 และพื้นที่ งานช่าง คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ</p>		
4. ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.1 ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อ คุณภาพชีวิต	(ก) ผลกระทบด้านรายได้ อาชีพ และการจ้างงาน ภายหลังจากการเปิดเป็นโครงการ คาดว่าจะมีจำนวนผู้มาใช้บริการ ใน โครงการและพนักงานประจำโครงการสูงสุดจำนวน 680 คน กิจกรรมของ โครงการเพื่อการพัฒนา และการจัดประชุมสัมมนาท่านั้น ซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่พัก อาศัย การท่องเที่ยว และยานพาณิชยกรรม ทำให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาด้าน ที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจที่ จะมีการเติบโตขึ้น ในทางบวก สภาพพื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อภารชาตย์ทวายด้านเศรษฐกิจและ สังคม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของผู้มาใช้บริการภายในโครงการอาจส่งผลกระทบใน ด้านการส่งเสริม การค้าชายแดนคุ้นสภากาแฟเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็น		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส พิทยรัตน์พิชัยกุลพ์ ตัวอย่างบัญชี พนักงานดิษฐกุล)



เมษายน 2565

60/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา พร้อมใจ)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรดอยู่ที่เดิม จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรรู๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต(ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ ใน ด้านเศรษฐกิจ-สังคมในด้านบวก</p> <p>(ข) ผลกระทบด้านการศึกษา เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการศึกษา พบร้า เนื่องจากโครงการเป็นประเภทโรงแรม ดังนั้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการของ โครงการอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(ค) ผลกระทบด้านศาสนา เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อศาสนา การเปลี่ยนแปลงในที่นี่ที่มีความสำคัญ และมารถกทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ศาสนสถาน โครงการ ไม่มีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงต่อศาสนสถานที่มีความสำคัญแต่อย่างใด เมื่อพิจารณา บริเวณใกล้เคียงโครงการในหัวมี 1 กิโลเมตร ไม่พบศาสนสถานแต่อย่างใด ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านมุ่งมองทัศนียภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนายูโรปในระดับต่ำ</p> <p>(ง) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ในช่วงเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการในโครงการและพนักงานประจำโครงการจำนวน 680 คน ต้องเข้ามาพักแรมในชุมชน โดยผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งอาจ เป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงทำให้ผู้ใช้บริการ ต้องน้ำากปรับตัวให้เข้ากับชุมชนที่อยู่อาศัย แต่อาจจะอยู่ในลักษณะต่างคนต่างอยู่ "ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากนัก" ซึ่งต้อง อาศัยเวลาในการปรับตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยนิสัยและวัฒนธรรมคนไทยที่เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนและ</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)
บร.ท. 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/บริษัทที่ดีเดลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

61 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ภานุวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดิวค์ฟาร์ม จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. HOTEL (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ดังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลาการูสี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชาญรัฐฯ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต(ต่อ)	<p>มีขั้นบัน្តรมเนี่ยนประเพณีสั่งสมมาช้านาน จึงทำให้มีความเป็นอยู่แบบเดิมที่ต้องอาศัยและมีความ เป็นอยู่แบบญาติมิตร จึงทำให้การปรับตัวในด้านความสัมพันธ์ในชุมชนมีโอกาสเป็นไปได้ดี ด้วย กิจกรรมประเพณีต่างๆ งานบุญ งานวัด ที่จัดขึ้นในท้องถิ่น ดังนั้น หากโครงการสามารถท้าความเข้าใจ และใช้สักขณะเด่นนี้เกื้อหนุน และเชื่ออาทรส์ต่อ กันกับชุมชนโดยรอบโครงการ ประสานแนวทางการ ดำเนิน กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสักขณะทางสังคมของคนในชุมชนเพื่อ รักษาประสัติของอยู่ร่วมกันตามที่โครงการมีนโยบายด้านมวลชนสัมพันธ์แล้ว คาดว่าผลกระทบ ต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(๑) ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน</p> <p>การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนภายหลังเมื่อโครงการเปิด ดำเนินการ คาดว่า จะมีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน เนื่องจาก สักขณะการดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา ซึ่ง ลดความตึง กระสิชชิตและภาระให้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งปัจจุบันมี สักขณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นที่พักอาศัย พื้นที่พัฒนาระบบ โรงแรม ตาม แนวทางขยายตัวของเมือง โดยจะมีรูปแบบการพัฒนา เป็นอาคารแนวตั้ง ประเภท อาคาร โรงแรม และอาคารพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ และพื้นที่รกร้างว่าง เป็นร่อง ทางให้ประโยชน์ จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(๒) ผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>ในช่วงเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการในโครงการและ พนักงานประจำโครงการจำนวน 680 คน โดยผู้ใช้บริการและพนักงานประจำฯ</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

62/126

(นายพันธุ์ เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (พี่ยรประดิษฐกุล)
สำนักงานโครงการ/บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนาภา วงศ์พิจิตร)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โนโกราช ทม.คอนเฟอร์เมชัน จำกัด
เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเทล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอล์วาร์ด ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต(ต่อ)	โครงการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ภายในที่นี่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ หากพิจารณาจากลักษณะการดำเนินโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย จึงทำให้มีได้มีกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับที่ตั้งของที่นี่ที่ โครงการมีได้มีการตั้งอยู่ในแหล่งที่ส่องแสง โดยจะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังบ้านเดียว ซึ่งบ้านเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงทำให้ผู้ใช้บริการและพนักงานของโครงการสามารถเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวมถึงได้กำหนดให้มีกฎระเบียบในการเข้า-ออกอาศัย เพื่อความเป็นระเบียบในการอยู่อาศัยและความสงบเรียบร้อยภายในโครงการ พร้อมทั้งติด ประกาศกฎระเบียบภายในอาคารที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่อง การจัดเตรียมระบบ CCTV ติดตั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัย โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกแบบ ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนั้น การที่จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมจนในพื้นที่ รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงอยู่ในระดับต่ำ		
4.2 สาธารณสุข	เพื่อเปิดดำเนินการ โครงการได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ อย่างครบครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถบำบัดมูลพิษที่จะปล่อยออกจากการพื้นที่โครงการ เพื่อให้ถูกหลักสุขอนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านดีภายใต้ในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการและบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีสถานพยาบาล	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากคุณภาพอากาศ (1) หมั่นคุ้มครองความสะอาดบริเวณดูนพื้นที่ส่วนกลาง โดยอาสาจะฉีดด่างดูนเป็นครั้งคราว (2) ประชาสัมพันธ์ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	(1) สำ้าห้ามห้าม สารเคมี เครื่องปรับอากาศในโครงการ (2) ห้ามห้าม ห้ามห้าม เครื่องปรับอากาศให้อุ่นใน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐ์) ตัวอย่างบัญชีรายรับประดิษฐ์

เจ้าของโครงการ บริษัท เอส.เอ.เอ. ไฮเทล จำกัด

เมษายน 2565

63/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา บุญเรือง)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คหบดีอนุฯ จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.M HOTEL) (ตัดเปล่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนนกลัดรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก</p> <p>อย่างไรก็ตาม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการ อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดหรือส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพต่อผู้ใช้บริการภายในโครงการและผู้ที่พักอาศัยภายนอกโครงการ ความหนาแน่นของจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการภายในโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิเช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร สุขภาพจิต เป็นต้น โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้</p> <p>1) โรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีสาเหตุมาจากฝุ่นละอองและมลพิษจากภายนอกโครงการ เช่น-ออกโครงการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความหนาแน่นของจำนวนผู้ใช้บริการภายในโครงการ</p> <p>2) ระบบระบายน้ำอากาศภายในอาคารของโครงการ ที่มีความโล่ง โปร่ง และสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเลื่อน และระบบระบายน้ำอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร คือ ทางเดินกลาง บันไดหนีไฟ บันไดหลัก ของแต่ละชั้นให้อากาศสามารถระบายได้ซึ่งจะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ</p> <p>3) โรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม มูลฝอยจากผู้ใช้บริการในโครงการ ถ้าไม่มีการจัดการที่ถูกสุขาลักษณะและถูกหลักสุขาภิบาลจากก่อให้เกิดโรคต่อผู้ใช้บริการและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการได้</p>	<p>(3) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่อยแจ้งเตือนให้ผู้เข้าดับเพลิงทราบที่อยู่ของบ้านทุกครั้ง</p> <p>(4) โครงการจัดให้มีช่องดันฟันสูญไนท์ต่างๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพของกราฟฟิกจะถูกจัดทำให้ปะโยยออกจากภายนอกตั้งแต่พื้นสูญไนท์ไปประทุม ไม่ยืนตั้งทรงสูง ไม่พุ่มหนาและก่อสร้างไม่ทรงสูง ในหน้า เพื่อช่วยในการตัดตัด CO จากภายนอกหนาแน่นและเป็นผ่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษ ตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลต้านการฟุ้งกระจายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย</p> <p>(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเตี้ยงตะกอนเรียนกลับ (Aeration activated sludge process,A/S) มีอัตราการบำบัดน้ำเสีย 25.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 8 ชุดบำบัด</p> <p>(2) โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่มีถังตักไขมันและชนิดเติมอากาศเตี้ยงตะกอนเรียนกลับ (Aeration activated sludge process,AVS) มีอัตราการบำบัดน้ำเสีย 15.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุดบำบัด เพื่อรักษาความสะอาดของน้ำเสียจากห้องครัว</p> <p>(3) บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทึบเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 ซึ่งก่อให้เกิดมาตรฐานความคุ้มครองระบบน้ำทั้งจากอาคารขนาดประมาณ 64/126</p>	<p>หากพบว่าข้ามหรือใช้การไม่ได้ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>(3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึ้งก่อนการบำบัดและหลังการบำบัดทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>(4) ทำความสะอาดห้องพักนุสฟ์อย่างคงที่ของโครงการทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขยะ</p> <p>(5) ตรวจสอนการทดสอบตัวอย่างน้ำเสีย ฝ่ายภายในพื้นที่โครงการทุกวัน</p> <p>(6) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ ชนิดของโรคและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอนครุแล็บอพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการฉุดดัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัด พิ耶รประดิษฐกุล)

บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการ/บูรพาท ๕ พ.ต.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ลงทะเบียน 2565

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ขาวรุจิรา)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรดเรสซ์ ทีม แอดเวนเจอร์ จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเก็ล (S.M HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	ตั้งนี้ โครงการจึงพิจารณาได้ให้มีมาตรการที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อชุมชนโดยรอบและผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในโครงการ	<p>ขนาด ประมาณในราชบัณฑิตยานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการนี้ถูกอนุมัติเป็นโรงแรม จำนวน 130 ห้อง จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ๔ ชั้น กำหนดให้มีค่าปรับอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 30 มิตลิกวัน/เดือน สำหรับห้องพักต้องไม่เกิน 40 มิตลิกวัน/เดือน</p> <p>(4) ติดตั้งมาตรการแสงไฟฟ้าของระบบบ้านเดือน้ำเสีย แยกออกจากส่วนอื่นๆ</p> <p>(5) ตรวจเชิงคุณภาพน้ำทึ้งหลังการบำบัดจากระบบบ้านเดือน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคาร ประเภท ๔. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเดินคลอเร็นในน้ำทึ้งทุกครั้งก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้</p> <p>(6) ตรวจเชิงคุณภาพน้ำในระบบบ้านเดือน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอย</p> <p>(1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยอ่อนหรือปั่นปันมูลฝอยที่ป้องกันกลิ่นได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยขั้นตราย อย่างชัดเจน</p> <p>(2) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรับผิดชอบริเวณ</p>	ระบายน้ำ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพงษ์ พิยะรุ่งเรือง) ผู้จัดการ ตัวแทนของบริษัท จำกัด
บริษัท 5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เจ้าของโครงการ/บริษัท ที่ดินดอยภูแม่เตาดำ ก.

เมษายน 2565

65/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัศมี ภานุเดช)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โนเกร็ดชั่วคราว จำกัด
เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.M HOTEL) (ตัดเปล่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอลาร์ว์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา ญี่ปุ่น

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ</p> <p>1. การระบายน้ำจากเครื่องยนต์</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</p> <p>- ก้าว CO เป็นก้าวที่อันตรายต่อสุขภาพเมื่อหายใจเข้าไปในร่างกาย ปอด จะคุกชื้บ และทำปฏิกิริยาอัน ยึดมั่นโดยบินได้ตีกับว่าอกอิฐในไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากหายใจเข้า CO เข้าสู่ร่างกายในปริมาณไม่มาก ร่างกายจะขับทิ้งให้เกิดความสมดุล แต่ถ้ามีปริมาณมากกว่า 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศจะชีวะนี้</p>	<p>ห้องพักมีฝอยรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกตัญญูและแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้องพักมีฝอยรวมทุกครั้งภายในห้อง จากการเก็บขยะฝอยจากเทศบาลนครศรีราชาฯ</p> <p>(3) น้ำเสียจากการล้างห้องพักมีฝอยรวม ต้องระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกครั้งก่อนระบายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก</p> <p>(4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักมีฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>(5) ตรวจสอบการติดตั้งของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>(6) ทำความสะอาดดังรองรับมูลฝอย/ห้องพักมีฝอยรวมเป็นประจำทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>(7) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างริบัง</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ</p> <p>1. การระบายน้ำจากเครื่องยนต์</p> <p>(1) หนึ่งครั้งแล้วกษากความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลางโดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว</p> <p>(2) ประชาสัมพันธ์ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ</p>	

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศักดิ์ เพียรปงษ์ ตั้งอุดม) 5/F ตัวเวลล์พาโนล์ เพลส ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์

เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลโครงการ

ลงชื่อ

เมษายน 2565

66/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ขาวนนทา)


กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอกนอร์มเนชัน จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.A.M HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ดังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกอร์สุ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชาญรัชานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>ความเป็นพิษสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซ NO₂ มีกิ่นิ่นชุน มีฤทธิ์ก้าวเดินร้อน ทำให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppbm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับขนาด 20-30 ppbm อาจทำให้เสียชีวิตได้ - ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาไฟฟ์เต็นคีต กลไกเป็นหมอกผสมควัน ทำให้เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจส่วนบน (ที่มา: พัฒนา มนตพุทธ, อนาคตสิ่งแวดล้อม, 2539) <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ</u></p> <p>การสัมผัสรสชาตยุ่ดคลอเดล่าหรือเป็นระยะเวลานานๆ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของสุสัมผัส เช่น รู้สึกว่าคุณ เป็นต้น</p> <p>2. น้ำทึบจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและจิตความเป็นอยู่</u></p> <p>แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ความชื้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลผลกระทบต่อการใช้น้ำด้านทั้งน้ำ น้ำเสียจากกิจกรรมของโครงการมีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน จะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่เรียกว่าจากการขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลี้ยดลูก อากาศบริโภคมาก อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาการ และน้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง หัวใจเต้นแรง เป็นต้น นอกจากนี้ ในน้ำเสียชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการบำบัดไม่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้บริเวณที่รองรับน้ำทึบเกิดการ腐烂เสีย มีแบคทีเรียปนเปื้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่งพันธุ์ของสัตว์พาหะ</p>	<p>(3) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งเตือนให้ผู้เข้าชมที่บันไดร่องยกทุกครั้ง</p> <p>(4) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณที่น้ำทึบเชิงของโครงการที่มีคุณภาพกรองการฟุ้งกระจายของมลพิษที่ปล่อยออกจากการถ่ายน้ำ เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากภายน้ำหนาและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษ ลดลงตามการให้รั่วลงที่มีผลต้านการซึ่งภายในอากาศให้แห้งพื้นที่บริเวณโดยรอบ</p> <p>2. น้ำทึบจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p>(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและมีการรักษาไว้ในคราฟทุกครั้ง</p> <p>(2) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบวัตถุน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกเดือน</p>	

ลงชื่อ



(นายสมศักดิ์ เพียรประดิษฐกุล) ตัวแอลอปป์มือที่ ว่าก์

(นายสมศักดิ์ เพียรประดิษฐกุล) จำกัด บริษัท ศรีราชาฯ จำกัด

ลงชื่อ



(นางสาวรัตติมา ธรรมรงค์)

เมษายน 2565

67 / 126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตติมา ธรรมรงค์) กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอนซัลแตนท์ จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. HOTEL (ตัดแบ่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไชลกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>นำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</u></p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น หากไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวันจะทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อ โรคและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โรค เช่น แมลงหัว แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะเป็นพาหนะนำโรค ไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะ โรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจาระ ไข้เลือดออก เป็นต้น</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและรัศมีความเป็นอยู่</u></p> <p>หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจะทำให้เกิดสภาพที่ไม่เป็นสุขา สะอาด สวยงาม กลิ่นเหม็นรบกวน</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางชั้นสูง</u></p> <p>การจราจรของรถสูม่าพักรถและนักท่องเที่ยวอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้</p> <p><u>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและรัศมีความเป็นอยู่</u></p> <p>อุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจรอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางเสียเวลาการเดินทางซึ่งโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น ทำให้หุบเขาดี เครียด และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเชื้อรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น</p>	<p>3. ขยะมูลฝอยทับไว้</p> <p>(1) จัดให้มีถังพักมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับไปกำจัด</p> <p>(2) ต้องทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งภายในหลังจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมารับไปกำจัด</p> <p>(3) ควบคุมดูแลพนักงานและแม่บ้านเก็บกวาดทำความสะอาดให้บริเวณที่โครงการให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกหล่นอยู่ในพื้นที่โครงการ</p> <p>4. กារกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการชนสัตว์</p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออก โครงการ</p> <p>(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลป้องกัน เครื่องหมายสัญญาณพ่างๆ ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพงษ์พันธ์ พิยประดิษฐกุล)
ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยประดิษฐกุล
จำกัด จำกัด
เจ้าของโครงการ บุษย์ธฤต พิริยาลัย บ้านโคก
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
พฤษภาคม 2565

68/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ขาวสนิท)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรดกรรษ์ ทีม คอนเซ็ปท์พัฒนาฯ

พฤษภาคม 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.MM HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรชุต ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทารสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>5. การเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย หากสถานบริการไม่เพียงพอหรืออยู่ห่างไกล อาจทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาช้า ซึ่งอาจส่งผลให้อาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได้</p> <p>โรคและความเจ็บป่วยจากการดำเนินงานของโครงการ ของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สุขภาพทางกาย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคหนอนหืด และโรค sick building syndrome หรือ SBS) และโรคเฉียบพลัน 1.2 สารเป็นพาหะนำโรค <ol style="list-style-type: none"> (1) โรคที่แผลงวันเป็นพำนະ(ได้แก่ โรคหินัวตอกโรค และโรคปีต) (2) โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค(ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ) (3) โรคที่แผลงสถาบันเป็นพำนະ(ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้ โรคห้องเสีย โรคมีหัน และโรคตับอักเสบ) (4) โรคที่หนูเป็นพาหะนำโรค(ได้แก่ โรคจีน奴 และโรคมาลาเรียพื้ส) 1.3 โรคที่คนเป็นพำนະ(ได้แก่ โรควันโรค โรคไข้หวัดนก โรคราธี โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการภายในและภายนอกโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สุขภาพทางกาย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ระบบทางเดินหายใจ <ol style="list-style-type: none"> (1) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้เนื้อขอต ในตัวหนังที่สามารถสังเกตได้เห็นได้ชัดเจน (2) โครงการต้องดำเนินการท้าความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยจัดให้มีจำนวนต้นไม้ยืนต้นที่สามารถดูดซับความร้อนให้ทั้งจากเครื่องปรับอากาศหรือน้ำตื้นคงกระ挺 (4) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีภายในอาคารทั้งอาศัย เช่น เปิดหน้าต่างภายในห้องพักเพื่อให้อากาศหมุนเวียนสะดวกเป็นต้น (5) ตรวจสอบซ่องระบายน้ำจากทางธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู ไม่ให้มีวัสดุหรือสิ่งกีดขวาง 1.2 สารเป็นพาหะนำโรค <ol style="list-style-type: none"> (1) ฝีระบบที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ติด คือ ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จขึ้นที่ฟังอยู่ได้ดี ซึ่งแมลงวันไม่สามารถเข้าไปได้ (2) ห้องพักมีลักษณะต้องมีประดุจมีด โดยจะเปิดหน้าต่าง ให้สามารถระบายอากาศได้ 	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนات พันย์ประดิษฐ์) 5/F ตีวอนกุลพาณิชย์ เพชรบุรีดิษฐ์กุล

ตำแหน่งโครงการ/ผู้จัดการบริษัทพัฒนาไทยจำกัด

เมษายน 2565

69/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ขาวสวัสดิ์)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอมเพล็กซ์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ HOTEL (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอลาร์ส์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บ้านี้


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>1.4 โรคผิวหนัง (ได้แก่ การแพ้ภาระของเชื้อโรคจากดินเก็บน้ำ ใช้การแพ้ภาระของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย และการแพ้ภาระของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย)</p> <p>1.5 อุบัติเหตุต่างๆ จากการจราจร การพัสดุตก หลักล้ม และการเก็บขยะ และอุบัติเหตุจากที่สูง</p> <p>2. สุขภาพทางจิตใจ ได้แก่ ความเครียด และความวิตกกังวล</p>	<p>เฉพาะช่วงที่มีการเก็บข้อมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์และแมลงน้ำโรคเข้าไปเพื่อเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย</p> <p>(3) ทำความสะอาดที่พักนุ่ฟอยรวมทุกส่วน ภายในห้องน้ำ ห้องน้ำทำงานรับผิดชอบเข้ามาตั้งแต่ต้น</p> <p>(4) ตั้นน้ำและรับประทานอาหารที่สูงใหม่ สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม</p> <p>(5) "ไม่ชนน้ำในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทำให้เกิดน้ำขังในพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค</p> <p>(6) พนักงานต้องกำจัดแหล่งสูบน้ำยุงลายบริเวณห้องพักเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>(7) จัดถังรองรับนุ่ฟอยที่มีฝาปิดมิดชิด ไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมจัดให้มีการทำความสะอาดจัดเก็บนุ่ฟอยตามจุดต่างๆ ลงถุง มัดปากถุงให้แน่น วางรวมไปยังถังพักนุ่ฟอยรวมต่อไป</p> <p>(8) ติดตามประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เข้ามาเก็บนุ่ฟอยอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ให้มีนุ่ฟอยตกค้าง</p> <p>(9) ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร</p> <p>(10) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยจีดพ่นภายในและรอบบริเวณที่พักอาศัยทุก 1 เดือน</p> <p>(11) ทำความสะอาดท่อน้ำทั้งท่อให้มีเศษอาหารค้างคืนอยู่ท่ามกลางน้ำ</p>	

ลงชื่อ

 บริษัท 5P จำกัด ลงชื่อ
 (นายพันธุ์ พิยรประดิษฐกุล) (นายพันธุ์ พิยรประดิษฐกุล)
 5P DEVELOPMENT CO. LTD.
 เจ้าของโครงการ/บริษัท 5P จำกัด ลงนามแทนที่ จำกัด

เมษายน 2565

70/126

ลงชื่อ

 (นางสาวรุตติมา ชาญสินธุ)
 กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรดเกลศ์ ทีม คอนซัลแทนท์ จำกัด


เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ HOTEL (ตัดเปล่ง
อาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		<p>(12) ห้ามนำสัตว์เดี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในตัวอาคาร</p> <p>(13) อนุรักษ์รักษาพื้นที่ทักษิณทันทีที่พบเห็น เพื่อทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู</p> <p>1.3 คนเป็นพำนะนำโรค</p> <p>(1) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำความสะอาดสิ่งที่สัมผัสกับสัตว์ปีก เช่น ก้อนบัน</p> <p>(2) จัดให้ภายในอาคารมีการถ่ายเทอากาศที่ดี</p> <p>(3) ทำความสะอาดจุดต่างๆ ภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(4) จัดทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเป็นประจำ 6 เดือน เพื่อมิให้เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค</p> <p>(5) ท้าวการล้างน้ำอย่างต่อเนื่องน้ำสะอาด หมอกหรือปากน้ำ เช็ดน้ำมูก ไม่ควรใช้มือขี้ตัว หมอกหรือปากน้ำ</p> <p>(6) งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรค</p> <p>(7) ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไปหรือจาก สถานที่มีอาการเป็นหวัด ควรใช้น้ำกากอนามัยอยู่เสมอ</p> <p>(8) รับประทานอาหารที่ปุงสุกอยู่เสมอ</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพงษ์ เพียรประดิษฐ์)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
เจ้าของโครงการ/นิติบุคคล ที่ดินดอยตุง จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

71/126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตติมา ชาญเฉลิม)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โนเบอร์ลิฟ ทีม คอนซัลแทนท จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเทล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรรู๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		<p>1.4 โรคผิวหนัง</p> <p>(1) กำหนดให้มีการล้างท้าความสะอาดถังเก็บน้ำ เพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกิดตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด และเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเช็ดล้างไม่ใช่น้ำยาล้างที่มีสารเคมีรุนแรงจากด้านทั้งนี้ กำหนดให้ทำความสะอาดในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีผู้ใช้น้ำ เช่น ตั้งแต่เวลา 24.00 - 02.00 น. (2 ชั่วโมง) เพื่อให้ถังที่เหลือสามารถสำรองน้ำใช้ของโครงการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้民ใช้บริการ โดยมีความถี่ในการล้างท้าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)</p> <p>(2) ออกแบบให้มีการจับผิวเสาร์คอนกรีตให้มีความหนาเพิ่มขึ้นอีก 15 เซนติเมตร นอกจากนี้ ภายในถังเก็บน้ำจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สมัพกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC CHRMICRETE E เพื่อบังกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นภายในเสาและตอม่อที่ปะปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำได้ดี</p> <p>1.5 อุบัติเหตุ</p> <p>ภารชาติฯ</p> <p>(1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความสะอาดในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ</p> <p>(2) จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแม่ข่ายของริมทาง</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ พิยูประดิษฐกุล)
บริษัท 5P ศิริวุฒิพานิช จำกัด
เจ้าของโครงการ/บ่อจราจร 5 พ.ต. เดอะสโตร์บีเมเนท จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
หมายเลข 2565

72/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ไชยวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอนซัลแตนท์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.โซเทล (S.A.SO HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรู๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		<p>เดินรถรวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(3) จัดทำสัน្យานะดูความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้</p> <p>การพัฒนา แหล่งน้ำ</p> <p>(1) จัดให้มีพัฒนาการคุณภาพและความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินมายในอาคาร และบ้านใดๆ แต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นที่ทางเดิน เปียกน้ำ หรือมีภาวะสั่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้</p> <p>การบิดอี๊คคีกัย</p> <p>(1) จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>(2) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการมีความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัย โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภัยในโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมมูล หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รับตัวแทนการไฟฟ้าทันที</p> <p>อุบัติเหตุจากภาระจากที่ดูด</p> <p>(1) จัดให้มีรากนตอก ความสูง 1 เมตร บริเวณระเบียง สันหีบแต่ละห้องพัก</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันด์ พิยรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่/สำนักงานใหญ่ ศูนย์กลาง
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ประจำปี พ.ศ. 2565

73/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชื่อวงศ์พันธุ์)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอร์ปอเรชัน จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.MM HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรชุ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บ้าน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		<p>2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น</p> <p>(1) โครงการต้องจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การพักอาศัยให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดภาระกวน ผู้มาใช้บริการในโครงการและบริเวณข้างเคียง</p> <p>(2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อน น่ายอนใจ ทำให้เกิดความสุ่นคลาย</p> <p>(3) ศูนย์สภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมี ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา</p> <p>(4) ควบคุมคุณภาพการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการ และพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พำบเห็น</p> <p>มาตรการด้านความปลอดภัยของการเดินทาง</p> <p>1. จัดให้มีจุดติดต่องุณหภูมิร่างกายแก่ผู้เข้าใช้บริการ และ พนักงานทุกคน นี้จะเข้าใช้บริการหรือเข้าทำงานในแต่ละวัน</p> <p>2. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องซั่ย แยกก่อช่อง ส. เจลล้างมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้า-ออก และตีระลงทະเบียน เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการและ พนักงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระบาดทั่วบุคคล</p> <p>3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์และข้อความร่วมมือผู้มาใช้บริการ ทุกคนให้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา</p>	

ลงชื่อ

(นายพงษ์ พันธุ์ประเสริฐ)
ผู้จัดการ บริษัท บีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้ดูแลโครงการฯ บริษัท บีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประจำปี 2565

ลงชื่อ

74 / 126

ลงชื่อ

นายวัฒนา ขาวสินทรัตน์
(นางสาวรัตติมา ขาวสินทรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท ไพร์ส์ ทีม คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประจำปี 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอลาร์ช ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		<p>4. พนักงานแผนกแม่บ้าน สามารถใช้ถุงมือและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้าท่าความสะอาดห้องพักเพื่อบังคับและลดการแพร่กระจายของไวรัส</p> <p>5. ทำความสะอาดทุกที่ที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ</p> <p>6. ต้องหันสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศทั่วบ้านทันทีที่พบเชื้อ</p> <p>7. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวของผู้มาใช้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)</p>	
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	<p>1) ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ โครงการ โรงแรม เอส.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL)(ดัดแปลงอาคาร) มีลักษณะ โครงการเป็นโรงแรม จำนวน 130 ห้องพัก ซึ่งประกอบด้วยอาคารภายนอกในโครงการ จำนวน 5 อาคาร โดยมีอาคารที่เข้าช้ายาตราขนาดใหญ่จำนวน 2 อาคาร ตั้งตัว ให้ได้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และเพื่อให้สามารถป้องกันและควบคุมสถานการณ์ ในเมืองต้นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามายield การช่วยเหลือ ดังนั้น โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตั้งแต่ ซึ่งมีรายละเอียดการติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย รวมทั้งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวกับการอพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการดังนี้</p>	<p>(1) มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วยความปลอดภัย ประกอบด้วย</p> <p>1) ตั้งต้นเพลิงเคมี</p> <p>2) ป้ายบอกทางหนีไฟ</p> <p>3) ไฟฟ้าสองส่วนฉุกเฉิน</p> <p>4) บันไดหนีไฟ</p> <p>5) อุปกรณ์สั่งสัญญาณเตือนเพลิงใหม่</p> <p>6) ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า</p> <p>7) ระบบต่อเนื่องตับเพลิง พร้อมตู้ตับเพลิง</p> <p>8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้บริเวณที่ดูปูดาน</p> <p>(2) ติดตามแผนการฝึกอบรม อบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน</p>	<p>(1) ติดตามแผนการดำเนินการ ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ตรวจสอบระบบตับเพลิงเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลา เป็นปี</p> <p>(2) ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยรายบุคคลของผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง</p> <p>(3) ติดตามแผนการฝึกอบรม</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส พิยรประดิษฐ์กุล) (นายพนัส พิยรประดิษฐ์กุล)

เจ้าของโครงการบริษัท S.A.E DEVELOPMENT CO., LTD.

เมษายน 2565

75/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตตima ขาวสกุล)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอมมูนิเคชัน จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเทล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนนกรรช์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชาญร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนา้มัยและ ความปลอดภัย(ต่อ)	<p>(1) ระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1) ระบบห้องน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) โดยแต่ละตู้ประกอบด้วย วาล์วฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว แบบซื้อต่อส่วนเรือ 1 ชุด ชุดสามารถฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุด ความยาวสายฉีดน้ำดับเพลิง 100 ฟุต โดยติดตั้งตู้ห้องน้ำดับเพลิงที่ติดตั้ง FHC นั้น โดยติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารส่วน A และอาคารส่วน B จำนวนชั้นละ 1 ชุด</p> <p>2) หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection: FDC) โดยติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับการดับเพลิงภายในอาคารโดยหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese Connection พร้อม Check Valve หัวสวมเรียวและฝาปิด ให้สำหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง โดยมีตำแหน่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร B จำนวน 1 ชุด</p> <p>3) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิดพ่วงเคมีแห้ง CLASS ABC ขนาด 10 ปอนด์ไว้ภายในตู้ FHC ซึ่งติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารส่วน A และอาคารส่วน B จำนวนชั้นละ 1 ตู้ และติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มเติมไว้บริเวณต่างๆ ดังนี้</p> <p>อาคารส่วน A</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหลัก จำนวน 1 ชุด และบริเวณห้องครัว จำนวน 1 ชุด (รวม 2 ชุด) - ชั้นที่ 2-6 ติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน จำนวนชั้นละ 1 ชุด 	<p>ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้</p> <p>(2) ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุกเดือน</p> <p>(3) ต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุเพลิงในมีจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>(5) มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของผู้มีมาใช้บริการร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในการนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>(6) มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในชั้นตอนต่างๆ</p> <p>(7) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยและจำนวนวัสดุคงเหลือ ตลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยภัยในโครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ รวมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>(9) จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้อย่างเพียงพอโดยมีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้มีมาใช้บริการไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน สำหรับพื้นที่ ห้องน้ำที่ติดตั้งไว้ภายในตู้ FHC โครงการจะจัดเตรียมเป็นจุดรวมพลสถานที่รองรับผู้อพยพภายนอกใน trườngกรณี</p>	<p>ขั้นตอนการของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>

ลงชื่อ

(นายพันต พีญประดิษฐ์กุล)

เจ้าของโครงการ/บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

(นายพันต พีญประดิษฐ์กุล)

เมษายน 2565

76 / 126

ลงชื่อ.....



(นางสาวรัตติมา ขาวสารท)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอนซัลแตนท์ จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเทล (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอล์กรีฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนา้มัยและ ความปลอดภัย(ต่อ)	<p>อาคารส่วน B</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งให้บริเวณโถงทางเดิน จำนวน 1 ชุด - ชั้นที่ 2-6 ติดตั้งให้บริเวณโถงทางเดินหน้าติพ์ จำนวนชั้นละ 1 ชุด <p>4) ป้ายบอกทางหน้าไฟ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหน้าไฟภายในอาคาร โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 15 เซนติเมตร พื้นผิมฉุกชาร์จแบบเคลือบหรือหลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x11 W ซึ่งมีกำลังเพียงพอในการใช้งานขณะที่แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะปกติเกิดขัดข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยมีคำแนะนำการติดตั้ง ดังนี้</p> <p>อาคารส่วน A</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งให้บริเวณโถงต้อนรับ จำนวน 2 ชุด และบริเวณห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด (รวม 3 ชุด) - ชั้นที่ 2-6 ติดตั้งให้บริเวณโถงทางเดิน จำนวนชั้นละ 2 ชุด <p>อาคารส่วน B</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งให้บริเวณโถงทางเดิน จำนวน 3 ชุด และบริเวณห้องประชุม จำนวน 1 ชุด (รวม 4 ชุด) - ชั้นที่ 2-6 ติดตั้งให้บริเวณทางเดิน จำนวนชั้นละ 2 ชุด <p>5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน พื้นผิมฉุกชาร์จแบบเคลือบหรือสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้าที่ต้องพ่วงอยู่ได้ในน้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยจะติดตั้งให้ทุกชั้นของอาคาร โดยมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้</p>	<p>ให้ทั้งหมดและเพียงพอต่อจำนวนผู้อยู่พักภายในโครงการและยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย</p> <p>(10) กำหนดทางเดินรถดับเพลิงขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงหัวรับน้ำดับเพลิงได้</p> <p>(11) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ควบคุมการจราจรภายในโครงการ 2) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทาง交通事故ได้ 3) ห้ามจอดรถยกบาร์เรลบริเวณริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ 4) จัดเตรียมที่จอดรถต่อจำนวน 61 คัน และรถจักรยานยนต์ 20 คัน ซึ่งผู้มาเข้าพักสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถได้ทุกเวลา โดยไม่จำกัดที่จอดรถ 5) สำหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อ สามารถจอดได้เฉพาะลานจอดที่โครงการกำหนดให้เท่านั้น 6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลจราจร จำนวน ๘ คน ให้รับผิดชอบในการดูแลจราจร ตลอดเวลา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ตลอด ๗ วัน ต่อเดือน 	

ลงชื่อ

นายพนัส เพียร์บดีชัยรุค (นายพนัส เพียร์บดีชัยรุค)
บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5 P DEVELOPMENT CO., LTD.
เจ้าของโครงการ บ้านท่า 5 หมู่ 5 ถนนลอดภูมิฯ จำกัด

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียร์บดีชัยรุค)

เมษายน 2565

77/126

ลงชื่อ...
นางสาวรัตติมา พิรุณิพันธ์

(นางสาวรัตติมา พิรุณิพันธ์)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โนเบรสซ์ ทีม ศรีเมืองเดชาฯ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.MM HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนนกรรส์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย(ต่อ)	<p>อาคารชั้น A</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งไว้บริเวณส่วนต้อนรับ จำนวน 1 ชุด, บริเวณสำนักงาน จำนวน 1 ชุด, บริเวณห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด, บริเวณบันไดหลัก จำนวน 1 ชุด และบริเวณบันไดหนีไฟ จำนวน 1 ชุด (รวม 5 ชุด) - ชั้นที่ 2-6 (ลักษณะการติดตั้งเหมือนกัน) ติดตั้งไว้บริเวณบันไดหลัก จำนวน 1 ชุด, บริเวณบันไดหนีไฟ จำนวน 1 ชุด และบริเวณทางเดิน จำนวน 1 ชุด (รวมชั้นละ 3 ชุด) - ชั้นดาดฟ้า ติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟ จำนวน 1 ชุด <p>อาคารชั้น B</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งไว้บริเวณห้องประชุม จำนวน 1 ชุด, บริเวณทางเดิน จำนวน 2 ชุด, บริเวณบันไดหลัก จำนวน 1 ชุด และบริเวณบันไดหนีไฟ จำนวน 1 ชุด (รวม 5 ชุด) - ชั้นที่ 2-6 (ลักษณะการติดตั้งเหมือนกัน) ติดตั้งไว้บริเวณบันไดหลัก จำนวน 1 ชุด, บริเวณบันไดหนีไฟ จำนวน 1 ชุด และบริเวณทางเดิน จำนวน 1 ชุด (รวมชั้นละ 3 ชุด) - ชั้นดาดฟ้า ติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟ จำนวน 1 ชุด <p>(2) ระบบเตือนอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) แผงควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Control Panel : FACP) แผงควบคุมรวมจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ สำหรับทำงาน โดยเมื่ออุปกรณ์จำพากชุดกดแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง 	<p>ร่วมมือให้ผู้มาใช้บริการภายใต้โครงการ เติบโตตามระบบฯรายอย่าง เครื่องครด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทักในโรงแรมใช้บริการรถประจำทางและรถจักรยานยนต์รับส่งข้า เป็นต้น</p> <p>(12) มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจตราและตรวจสอบต่อองรัตตุที่ผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ ห้าราชท้องถิ่น 2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) โดยรอบพื้นที่โครงการ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบหาอุบัติ ที่ต้องสงสัย 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบหาอุบัติ ที่ต้องสงสัย 5) กำหนดแผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดและขณะที่เกิด วินาศัยในพื้นที่โครงการ 6) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของผู้เข้าพักใน โรงแรม ขณะก่อการเกิดวินาศัยและขณะเกิดวินาศัย เพื่อป้องกัน การตื่นตระหนก <p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบเรื่องพื้นที่จุดรวมพล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ติดตั้งป้ายแสดงพื้นที่จุดรวมพลให้ชัดเจน 2.ห้ามมีการจอดรถบริเวณพื้นที่จุดรวมพลเด็ดขาด 	

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายพันธ์ เพียร์ชัยคุณกุล ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาด้านการเงินและด้านกฎหมาย)

 เจ้าหน้าที่โครงการ พัฒนาด้านการเงินและด้านกฎหมาย จำกัด
SP DEVELOPMENT CO., LTD.
 เมษายน 2565

78/126

ลงชื่อ.....
 (นางสาวรัตตมนา ชาญวิจิตร)
 กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดเกรท ทีม คอมเพล็กซ์ จำกัด

 เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโอดารัช ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บ้านที่ 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนา้มัย และความปลอดภัย(ต่อ)	<p>พื้นที่จับความร้อนที่ติดตั้งไว้ในห้องทำงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดพื้นที่นี้ ก็จะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณที่แจ้งความคุณงานว่าจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมสิ่งปลูกสร้าง แต่หากไม่มีเจ้าหน้าที่ตัดสิ่งระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโซนที่เกิดเพลิงให้มีแสงไฟและโซนอื่นๆ พร้อมกันหมด</p> <p>(ข) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ท่าน้ำที่รับกุญแจควบคุมที่เกิดจากเพลิงในห้องภายในอาคารได้ในอัตรายกว่า 80 ตารางเมตร ในพื้นที่สูงไม่เกิน 4 เมตร และมีหลอดไฟ (Response Lamp) สำหรับแสดงสถานะเมื่อเครื่องมือตรวจจับควันท่าน้ำจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ตรวจจับของแผนกควบคุมรวมที่ตรวจจับควัน “ได้ เพื่อส่งสัญญาณต่อไปยัง Alarm Bell ให้ดังขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบและส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้</p> <p>อาคารส่วน A</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งไว้จำนวน 19 จุด - ชั้นที่ 2-6 ติดตั้งไว้จำนวนชั้นละ 14 จุด <p>อาคารส่วน B</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งไว้จำนวน 14 จุด - ชั้นที่ 2-6 ติดตั้งไว้จำนวนชั้นละ 14 จุด <p>(ค) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) มีวิธีการทำงานคือ เครื่องจะทำงานเมื่อมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัดที่ตั้งไว้โดยการติดตั้ง</p>	<p>3. มีแผนผังแสดงเส้นทางไปยังพื้นที่ดูรวมพลให้ผู้เข้าใช้บริการทราบทุกห้องพัก</p> <p>4. มีการซ้อมพยพหนีไฟทุกปี</p> <p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณติดตั้งดังนี้</p> <p>1. ปิดประตูรั้วพื้นที่วางดังแก้สนู๊ฟทุกครั้ง ที่มีการเปิดใช้งานแล้ว</p> <p>2. ติดตั้งตับเพลิงไว้บริเวณพื้นที่วางดังแก้สนู๊ฟตั้ม</p> <p>3. กำหนดให้มีพนักงาน ตรวจสอบสภาพดังแก้สนู๊ฟทุกวัน</p> <p>4. ต้องให้พนักงานปิดวาล์วของดังแก้สนู๊ฟทุกครั้งภายหลังใช้งานเสร็จ</p> <p>5. ห้ามมีการก่อประกายไฟบริเวณดังกล่าว</p> <p>6. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน</p> <p>7. ห้ามน้ำสีลงของไดอา “ป่วยบริเวณพื้นที่วางดังแก้สนู๊ฟตั้ม”</p> <p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการภายในโครงการ บริเวณโถงบันไดที่ติดกระจกใส</p> <p>1. ติดตั้งตาข่ายชิด ในทุกชั้นของอาคาร เพื่อป้องกันวัสดุจากชั้นบน ร่วงใส่กระตกได้</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียร์ภานุชัย ผู้จัดการฝ่ายที่ดิน เพื่อประสิทธิภาพ)
บริษัท เอส.เอ.เอ. จำกัด
S.A.E DEVELOPMENT CO.,LTD.

เมษายน 2565

79/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชัยสนธิ)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ทีม ศรีราชาเอนเตอร์พ赖ซ์ จำกัด

เมษายน 2565




ตารางที่ 3 ผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกรอบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกอร์สุ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บ้านที่

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกรอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย(ต่อ)	<p>เหตุของชำรุดความร้อนของอาคารโครงการติดตั้งให้เริ่มทำงานเมื่อมีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 135 องศา Fahrnein หรือ 55 องศาเซลเซียส โดยมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้</p> <p>อาคารส่วน A</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งไว้ จำนวน 7 จุด - ชั้นที่ 2-6 ติดตั้งไว้ จำนวน ขั้นละ 6 จุด - ชั้นดาดฟ้า ติดตั้งไว้ จำนวน 3 จุด <p>อาคารส่วน B</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 ติดตั้งไว้ จำนวน 9 จุด - ชั้นที่ 2-6 ติดตั้งไว้ จำนวน ขั้นละ 6 จุด - ชั้นดาดฟ้า ติดตั้งไว้ จำนวน 3 จุด <p>(ก) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) สวิตซ์กดแจ้งเหตุด้วยมือสำหรับส่งสัญญาณเตือนมาย อยู่สูงจากพื้นประมาณ 1.50 เมตร เป็นแบบชนิดดึง มีแห่งแห่งไว้หรือกระจากป้องกันการดึงในสภาวะปกติ มีป้าย Fire Hatch เฉพาะ Key Switch สำหรับใช้เพื่อส่ง General Alarm โดยจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร โดยมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้</p> <p>อาคารส่วน A</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1-6 ติดตั้งไว้ จำนวน ขั้นละ 2 จุด - ชั้นดาดฟ้า ติดตั้งไว้ จำนวน 1 จุด <p>อาคารส่วน B</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1-6 ติดตั้งไว้ จำนวน ขั้นละ 2 จุด 	<p>2. ติดป้ายเตือน ริมโถงบันไดหลักของทุกชั้น ห้ามวางรถดูบันไดกับบริเวณโถงบันไดหลัก</p> <p>3. ห้ามจัดให้มีที่นั่ง ตรงบริเวณที่มีการติดตั้งกระจากระหว่างชั้นที่ 2</p>	

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายพนัส เพียรประดิษฐกุล) (นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)
 เจ้าของโครงการ/ผู้จัดทําฯ พต.ตรวจสอบเมือง จำกัด

เมษายน 2565

80/126

ลงชื่อ... 
 (นางสาวรัตนา ใจกลางนนท)
 กรรมการผู้จัดการ/นริษฐ์ โนเกรสซ์ ทีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ. โซเทล (S.A. HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไนล์กรี๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บุรีรัมย์ ประเทศไทย

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ชั้นดาดฟ้า ติดตั้งไว้จำนวน 1 จุด (ค) กรีริงสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็นกรีริงสัญญาณเตือนข้อคีบภัย มีขนาด 6 นิ้ว 24 โวต์ อุปกรณ์ต้องต่อกับไฟฟ้าเพดาน 0.3 เมตร โดยจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร โดยมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> อาคารส่วน A - ชั้นที่ 1-6 ติดตั้งไว้จำนวนขั้นละ 2 จุด อาคารส่วน B - ชั้นที่ 1-6 ติดตั้งไว้จำนวนขั้นละ 2 จุด (3) ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าผ่า <ul style="list-style-type: none"> โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าผ่าริเวณชั้นหลังคาของอาคาร โดยอุปกรณ์และการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าผ่า ให้อ้างอิงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า "หมวด 7 การติดตั้งสายล่อฟ้า" (ข) มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำนักงานพัฒนาแห่งชาติ "TSES 12-1980 มาตรฐานระบบป้องกันไฟฟ้าผ่าสำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบอาคาร" (ค) National Fire Protection Association (NFPA) No.78 การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าผ่าของอาคารโครงการ ประกอบด้วย หลักสายดิน (Ground Rod) ตัวนำลงดิน (Down Conductor) ตัวนำบนหลังคา 		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐ์)
บริษัท 5P จำกัด ผู้ดูแลออกแบบ
เจ้าของโครงการ/บริษัทฯ ที่ดินและดูแลรักษา^{จ.ชลบุรี}
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

81/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชัยวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โนเบอร์ซี ทีม คอนซัลติ่งจำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.โซ (S.A.S HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนนกลัดรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บุรีรัตน์ ประเทศไทย

องค์ประกอบท่าสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ต่อ)	<p>(Roof Conductor) หลักอ่อนฟ้า (Air Terminal) ตัวนำชาร์จกระแสไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ใช้เพื่อมองต่อระหว่างตัวนำลงดินแต่ละแนว ทั้งนี้การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้าช่องเมืองต้นอย่างเคร่งครัด</p> <p>โดยระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการ จะติดตั้งให้บริเวณชั้นดาดฟ้า และชั้นที่ 1 ของอาคารส่วน A และอาคารส่วน B เพื่อให้ป้องกันอันตรายจากการเกิดฟ้าผ่าในบริเวณที่ไม่ใช่สถานที่เดียวที่มีการก่อสร้าง</p> <p>(4) บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ</p> <p>โครงการจัดให้มีบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ของอาคาร มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันไดหลัก มีความกว้าง 1.50 เมตร สูงตั้ง 0.169 เมตร และลูกลอกบน 0.30 เมตร - บันไดหนีไฟ มีความกว้าง 0.92 เมตร สูงตั้ง 0.169 เมตร และลูกลอกบน 0.25 เมตร - ประตูบันไดหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชนิดหลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งໂซีกอพต้านในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง และไม่มีกรณีประตูกัน <p>2) การล่าเลี้ยงคนอ่อนกอกอาคารและอุบัติเหตุภายในโครงการ</p> <p>การล่าเลี้ยงผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารจะให้บันไดหนีไฟ และบันไดหลักของแต่ละอาคารก่อนเคลื่อนย้ายตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพลของโครงการ ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมพื้นที่ 240 ตารางเมตร</p>		

ลงชื่อ ลงชื่อ
 (นายพนธ์ เพียร์สันกิจ พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำกัด)
 บริษัทฯ ได้อ่านและทำความเข้าใจเรื่องการอนุมัติแบบสำรวจและประเมินผลกระทบ
 เมษายน 2565

82/126

ลงชื่อ
 (นางสาวรัตติมา ชัยนาท)
 กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โนปรეอร์ซ ทีม คอมมูนิเคชัน จำกัด
 เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.โซ. โซเทล (S.A.S. HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิลกรรษ์ ตำบลลงขามเดียว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และความคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวนา้มัยและ ความปลอดภัย(ต่อ)	<p>สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการและพนักงานจะต้องขอพยพออกจากอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยผู้พยพจะต้องเดินทางออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีป้ายแจ้งไว้สำหรับทางหนีไฟ และลงมาอย่างพื้นที่ๆดูรวมพฤษภัยในโครงการ สำหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพฤษภัยโครงการจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที</p> <p>3) ความสามารถในการให้บริการดับเพลิงของหน่วยงานราชการ ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบลลงขามเดียว อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนั้น ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากที่นี่ที่ โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 4.10 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเข้าช่วยเหลือและระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าใช้เวลาประมาณ 10 นาที (ขึ้นกับปัจจัยภายนอกต่างๆ) ในการเข้าถึงที่นี่ที่โครงการในการเข้าถึงที่นี่ที่โครงการ นอกจากนี้ โครงการยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการระดับอัคคีภัยในเบื้องต้นให้กับบุคลากรที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน พร้อมทั้งมานาตรการด้านความปลอดภัย และฝึกการจัดซื้อพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการภายในห้องพักของโครงการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบดับเพลิงและแผนปฏิบัติการที่โครงการได้จัดเตรียมไว้มีความสามารถในการดับเพลิงได้ในเบื้องต้น ก่อนที่หน่วยดับเพลิงของราชการจะเดินทางมาถึง รวมทั้งความสามารถในการอพยพผู้ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องออกได้ทันเวลา ดังนั้น</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประดิษฐ์ ตีว่องอุปนายกที่ปรึกษาประดิษฐกุล)

เจ้าของโครงการ บริษัท สหสุจริต จำกัด
DEVELOPMENT CO., LTD.

เมษายน 2565

83/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชัยวิจิรา)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โนเบรสซ์ ทีม กอนเซปต์แมเนจเม้นต์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.โซเทล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโอลิมปิก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านอักษรคีย์จึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ		
4.4 สุนทรียภาพ	<p>1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งศิลปกรรมที่ครอบคลุมที่สุด</p> <p>จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถาน ประเทศไทย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการกองโบราณพัฒนา กรมศิลปากร พ.ศ.2532 พบว่า ในหมู่ที่ 3 กิโลเมตรจากที่ที่โครงการไม่มีแหล่งโบราณสถานสำคัญปรากฏอยู่แต่อย่างใด</p> <p>ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งสำคัญตั้งแต่ล่างในระดับต่ำ</p> <p>2) ภูมิทัศน์และความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ</p> <p>จากการสำรวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาฯ พบว่า โดยรอบโครงการ ล้วนเป็นพื้นที่ว่าง และบ้านพักอาศัยกระจายอยู่ตามแนวถนน ทั้งนี้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการที่จัดให้มีเนินดัน บริเวณพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารห้องหมอด 996.75 ตารางเมตร ประกอบด้วย ดินเนื้อนิ่นด่างๆ ได้แก่ ดินไครเกาหรือ ดินลีลาวดี ดินแน่นมากเขียว ดินหงอยอุไร และ ดินเป็น คิดเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องหิน 521.96 ตารางเมตร นอกจากนี้ จะมีการจัดสวนหย่อมบริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งประกอบด้วยไม้ใหญ่และไม้คุณดิน ได้แก่ ต้นชาตัด ต้นเชื่องหมายนา และหนานเฉาวน้อย คิดเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องหิน 661.80 ตารางเมตร โดยพื้นที่สีเขียวของโครงการ มากกว่าภูมิที่กำหนดตั้งแต่ล่างเพื่อมองจากด้านนอกโครงการเข้ามาในพื้นที่ โครงการจึงทำให้เกิดความร่วมกัน สวยงาม จากพื้นที่ปูกระเบื้องหินที่โครงการทำให้</p>	<p>(1) เลือกใช้โถที่ทนทานทนทาน ก่ออาคาร ที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นโถที่มีความสวยงาม</p> <p>(2) ออกแบบอาคารให้แต่ละห้องพักมีเฉลียงเพื่อช่วยเพิ่มระดับทางระหว่างชั้นอนาคต กับกระจาดของแต่ละห้องพักซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดการสะท้อนของแสงจากอาคารได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>(3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อคนเท่ากับ ไม่น้อยกว่า 1.00 ตร.ม./คน</p> <p>(9) การจัด ตกแต่งอาคาร ให้เป็นไปตามที่สถาปนิกออกแบบให้มากที่สุด</p> <p>(10) การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้เป็นไปตามที่สถาปนิกออกแบบให้มากที่สุด</p> <p>(11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ</p>	<p>-คุ้ม ปรับปรุง และซ่อมแซม พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยตลอดช่วงเวลา</p>

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐ์) 5พ. ตัวเลขพ.เน้นหลังตัวท้าย

เจ้าของโครงการ/บริษัท/พ.ตัวเลขพ.เน้นหลังตัวท้าย

เมษายน 2565

84 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา 朝恩拉特)



กมธ.

กมธ.

กมธ.

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.A.M HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ดังอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรรู๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา ญี่ปุ่น

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ(ต่อ)	กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเดิมบริเวณที่โครงการที่เคยปกคลุมด้วยต้นไม้และหญ้าซึ่งช่วยลดผลกระทบด้านพื้นที่ดินที่หายไป		
4.5 การบดบังทิศทางลม แสงแดด และคลื่นสัญญาณ วิทยุ-โทรศัพท์	<p>(1) การประเมินผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม</p> <p>จากข้อมูลความเร็วลมและทิศทางลม เมื่อพิจารณาข่าวรุ่มกับตัวอาคารของโครงการ สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมตามการแสลงหลังใต้ดังนี้</p> <p>(1) กรณีลมพัดมาจากด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนเมษายน) ผลกระทบจะเกิดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ ร้านโกโก้สินค้ามีส่องและพื้นที่ว่าไม่นำมีการใช้ประ邈โซน</p> <p>(2) กรณีลมพัดด้านทิศใต้ ไม่ช่วงเดือนพฤษภาคม ผลกระทบจะเกิดด้านทิศเหนือ คือ บ้านพักอาศัย</p> <p>(3) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไม่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธุคาคม ผลกระทบจะเกิดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ซอยโนลกรรู๊ฟ 22 และบ้านพักอาศัย</p> <p>จากข้อมูลข้างต้น พบว่า โครงการมีผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อบ้านเรือนที่ตั้งตระหง่านอยู่ ซึ่งจะเกิดผลกระทบเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการได้มีการเว้นระยะห่าง ระยะห่างเพียงพอ ไม่มีการก่อสร้างตัวอาคารติดแนวเขตที่ดิน ทำให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พื้นที่ดินที่ตั้งตระหง่านนี้ โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 202 ต้น เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นริมฝั่งแม่น้ำ</p>	<p>(1) มาตรการป้องกันและแก้ไขในด้านการบดบังทิศทางลมและแสงแดด</p> <p>1) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อร้องเรียน</p> <p>2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>3) จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประกอบด้วย หัวหนเานะบุญงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่าเช่าด้วยตามความเหมาะสม</p> <p>(2) มาตรการป้องกันและแก้ไขในด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์</p> <p>1) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อร้องเรียน</p> <p>2) ดำเนินการติดต่อประสานงานแก้ไขตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยเร่งด่วน</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐ์) 5พ. ตีว่องภัยมณฑ์ คำภัย
(นายพนัส เพียรประดิษฐ์)
เจ้าของโครงการ/บริษัท 5พ. เดอะรีสอร์ฟเม้นท์ จำกัด

เมษายน 2565

85 / 126

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชูภานิช)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทิมเมอร์ริงแต่ไม่จำากัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. ไฮเทล (S.A.E HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนนิจลกรรษ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังทิศทางลม แสงแดด และคลื่นสัญญาณ วิทยุ-โทรทัศน์(ต่อ)	<p>ด้วย ดังนี้ ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ในเบื้องต้นขอทดลองระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับ บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>(2) การประเมินผลกระทบจากการบดบังแสงแดด</p> <p>การบดบังแสง หมายถึง การที่อาคารโครงการบดบังแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดร่มเงาพื้นที่นอกอาคารบริเวณบ้านเรือนและชุมชนโดยรอบ และทำให้ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้โดยตรง ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันจะเปลี่ยนไปตามการเดินทางของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นไปตามช่วงเวลาของวันและตามฤดูกาล หลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ใช้วันและเดือนสั้นหัวรับแต่ละฤดูกาลตามการเคลื่อนที่ของโลกและการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ตอกบนโลกในรอบปี โดยโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ในขณะที่โลกไปกีนมุนรอบแกนของโลก "ไปพร้อมๆ กัน แกนของโลกนี้เอียงทำมุม 23.5° กับแกนที่หมุนรอบดวงอาทิตย์โดยมีความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>- ในวันที่ 21 มิถุนายน บริเวณเส้นรุ้งที่ 23.5° เหนือ จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด เมื่อเทียบกับฤดูร้อน ๆ บนโลก และชี้กีโลเมตรที่เป็นช่วงฤดูร้อน</p> <p>- ในวันที่ 21 ธันวาคม บริเวณเส้นรุ้งที่ 23.5° ใต้ จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด เมื่อเทียบกับฤดูหนาว ๆ บนโลก และชี้กีโลได้จะเป็นช่วงฤดูหนาว</p>	<p>3) ติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้จากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือซื้อสินคุณลงแพ้ฯ เศรษฯ 1 ปี</p> <p>4) ในกรณีที่ห้อง 2 (เจ้าของโครงการหรือกับผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถติดต่องานได้ให้ใช้ลักษณะใดๆ ก็ได้ในการเจรจาต่อรอง เพื่อนำข้อตกลงร่วมกัน</p>	

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)
เจ้าของโครงการ/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ LTD.

เมษายน 2565

86/126

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชัยสนธิ)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โนเบรลซี ทิม คัมป์ยูเน็น จำกัด
เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล (S.MM HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนไอลกรัซ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังพืชทางลง แสงแดด และคลื่นสัญญาณ วิทยุ-โทรศัพท์(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ในวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน บริเวณเด่นศูนย์สูตรจะอยู่ใกล้ตัวอาทิตย์ที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่น ๆ บนโลก ณ ตำแหน่งใด ๆ บนเนื้อเด่นศูนย์สูตร ในวันที่ 21 มีนาคม และ 21 กันยายน ของทุกปี จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเวลาเที่ยงวันนั้นดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีริราชพอดี ส่วนในวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปีจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเวลาเที่ยงวันนั้นดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงศีริราช แต่เอียงไปทางทิศเหนือเป็นมุม 23.5° ตรงข้ามกับเที่ยงวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งจะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่เอียงไปทางทิศใต้เป็นมุม 23.5° และสามารถประเมินผลกระทบได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ (ก) ผลกระทบด้าน美观 <ul style="list-style-type: none"> - ลดการเดื่องตากจากแสงโดยตรงและการสะท้อนจากวัสดุ ทำให้เกิดโอกาสในการเขียนขอมูลรวมชาติภัยนอกอาคาร (ข) ผลกระทบด้านลบ <ul style="list-style-type: none"> - เปิดกันปริมาณแสงสว่างซึ่งอาจลดโอกาสหรือความชัดเจนของภาพในการมองเห็นรวมชาติภัยนอก - เปิดกันการมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกโดยตรง ทั้งนี้ระดับ/ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับทัศนคติของท่านการแต่ละบุคคล (ข) ผลกระทบต่อกุศลภาพชีวิตและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ก) ผลกระทบด้าน美观 <ul style="list-style-type: none"> - ข่วยลดอุณหภูมิของบ้านเรือนทำให้ประหยัดค่าพลังงานในการใช้ 		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประดิษฐ์) 5/F ตีวีคอนฟอร์ม จำกัด
(นายพันธ์ เพียรประดิษฐ์)
เจ้าของโครงการ/ผู้ดำเนินการ

เมษายน 2565

87/126

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนา หาดสุก
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรเกรสท์ ทิม คอมเพล็กน์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เอส.เอ็ม ไฮเทล (S.MM HOTEL) (ตัดเปล่งอาคาร) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนโนลกรรูส์ ตำบลลุมพารามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การบดบังทิศทางลม แสงแดด และคลื่นสัญญาณ วิทยุ-โทรศัพท์(ต่อ)	<p>เครื่องปรับอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ้ายดอนหนูพื้นที่ภายนอกบ้านเรือนและเพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิต/พักผ่อน ภายนอกอาคาร - เพิ่มโอกาสในการเลือกปลูกต้นไม้ชั้นต้นที่ต้องการแสงแดดโดยตรง (ข) ผลกระทบด้านลบ - ลดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแสงแดดโดยตรงในกิจกรรมในครัวเรือนปกติ เช่น การตากผ้า การตากออกกำศ และกิจกรรมสนทนากาражกลางแจ้ง ต่างๆ - ลดโอกาสในการใช้แสงสว่างในการต้านเนินชีวิตปกติ อาจทำให้ต้องใช้ไฟและแสงสว่างเพิ่มขึ้น - จำกัดการเลือกชนิดต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดโดยตรง <p>ทั้งนี้ระดับ/ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้สอยที่ตินบริโภคข้างต้น เป็นเกณฑ์ ตั้งนี้ การบดบังแสงมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ข้างเคียง แต่ผลกระทบในหัวข้อนี้มีระดับที่ยอมรับได้</p>		

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัช พิยรประดิษฐกุล)

บริษัท บีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จัดขึ้นในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

88/126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตนากร ธรรมรงค์)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท บีพีเรสเต็ท ทีม คอนเซ็ปต์ จำกัด

เมษายน 2565

- หมายเหตุ : 1. เจ้าของโครงการ / บริษัท ๕พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
(1) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ เป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับผิดชอบในรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในมาตราดังต่อไปนี้
2. ในกรณีเปลี่ยนเจ้าของโครงการ ให้เข้าของโครงการส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL)(ตัดแปลงอาคาร) ของบริษัท ๕พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ฉบับสมบูรณ์และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ผู้รับมอบ / นิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของโครงการใหม่ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- เสนอต่อ (1) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ เป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ จัดส่งให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับผิดชอบในรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในมาตราดังต่อไปนี้ โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชื่อผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

ลงชื่อ ลงชื่อ
(นายพนัส พิมายประดิษฐ์)
เจ้าของโครงการ/ผู้รับมอบ
S.P. DEVELOPMENT CO., LTD.

เมษายน 2565

89/126

ลงชื่อ
(นางสาวรัตติมา ขาวเดช)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดิวซ์ ทีม คอนเซ็ปต์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
1) สภาพภูมิประเทศ	- พื้นที่โครงการ - รายงานของการบันทึกข้อมูล	(1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ (2) การเข้าพบผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดัดแปลงโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2) คุณภาพอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ 1 จุด	(1) Total Suspended Particulate (TSP) (2) PM-10 (3) CO (4) SO _x (5) NO _x (6) HC	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
3) เสียงและความสั่นสะเทือน	- ภายในพื้นที่โครงการ 1 จุด	1) Leq-24 ชั่วโมง (2) Lmax (3) L90 (4) ความสั่นสะเทือน	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4) การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุกวันตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายพงษ์ เพียรประดิษฐกุล) (นายพงษ์ เพียรประดิษฐกุล)

บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

90/126

ลงชื่อ.....

(นางสาวติติมา ชาญลักษณ์)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท ปีร์เกอร์ส ทีม ค่าเช่าและเฝ้าระวัง จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงตัดแปลงอาคาร)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้มترรจวัด	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
5) การใช้น้ำ	- ระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ	- ตรวจสอบความคงทนของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ หากพบให้ทำการแก้ไขโดยด่วน	- ทุกวันตลอดช่วงตัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6) มูลฝอย	- บริเวณห้องพักมูลฝอยของพื้นที่ตัดแปลงอาคาร	(1) ดูแลความเรียบเรียงและความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย (2) ตรวจสอบการตักค้างมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยภายในพื้นที่ตัดแปลงอาคาร (3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย ทุกครั้งหลังจากรถเข็นขยะ เข้ามาเก็บมูลฝอย	- ทุกวันตลอดช่วงตัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
7) ระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำภายในโครงการ	- สิ่งตกค้างในท่อระบายน้ำ	- ทุก 1 เดือนตลอดช่วงตัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
8) สุขาภาพและสาธารณสุข	- คนงานก่ออิฐปูนเข้าทำงาน - พื้นที่โครงการ	- ให้ตรวจสอบคนงานก่ออิฐปูนเข้าทำงาน - ตรวจสอบและกำจัดแหล่งลูกน้ำที่อยู่ด้วย	- ก่ออิฐปูนเข้าทำงาน - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายพนัส เกียรประดิษฐกุล)
บุรีรักษ์ วพ. ตัวвлอปเม้นท์ จำกัด (นายพนัส เกียรประดิษฐกุล)
เจ้าของโครงการบริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

91 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนากร ใจกลาง)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดเกล้า จำกัด อนุรักษ์ธรรม์ จำกัด
เมษายน 2565



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตั้งแต่เดือนต่อไป (ช่วงดัดแปลงอาคาร)


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ผู้ปฏิบัติงาน - เครื่องมือและอุปกรณ์ - เครื่องจักร	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มีสภาพเหมาะสมสมกับการทำงาน - ตรวจสอบรายการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ - เครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	- ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร - หลังการใช้งาน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร - ก่อนการใช้งาน และหลังการใช้งานทุกครั้ง ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
10) การคมนาคมขนส่ง	- รถบรรทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ดัดแปลงอาคาร - พื้นที่ดัดแปลงอาคารโครงการ	- ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ดัดแปลงอาคารไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน - จำกัดความเร็วรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ดัดแปลงอาคาร ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อแล่นรถขนส่งผ่านชุมชน - ดูแลสภาพของรถบรรทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ดัดแปลงอาคาร ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ก่อนเข้า-ออก จากพื้นที่ดัดแปลงอาคารโครงการทุกครั้ง ต้องล้างล้อของรถบรรทุกขนส่งวัสดุและ	- ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัด เพียรประดิษฐกุล)

(นายพน姆 เพียรประดิษฐกุล)



92/126

ลงชื่อ

(นางสาวศรัณย์ ธรรมชาติ)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท ปิริเกรสซ์ ทัม คอมเมิร์เชิล จำกัด

เมษายน 2565




ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
10) การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		อุปกรณ์ดัดแปลงอาคาร - ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้าย ตัดแปลงอาคาร ทางข้ามруд และลูกศรทิศทางเข้าสู่ โครงการ ทั้งในพื้นที่โครงการและเมื่อเข้าไปลับบริเวณ ทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมและอำนวยความสะดวก ตลอดกับบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ดัดแปลงอาคาร และป้ายชื่อโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ - กำหนดเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใน ช่วงเวลากลางวัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มี ปริมาณการจราจรหนาแน่น และหลีกเลี่ยงช่วงเวลา เร่งด่วน		

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)

(นายพนม เพียรประดิษฐกุล)



93/126

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติมา ชาญรุจิรา)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนсалติเน็ตจำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	- เอกสารหรือรายงานของ การบันทึกข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานของการเยี่ยมเยียนบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสำรวจการอยู่อาศัยในชุมชน - รายงานของการรับเรื่องร้องเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ 	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วง ดัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
12) ระบบน้ำท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้	<ul style="list-style-type: none"> - แนวท่อประปา - ถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ - ตรวจดูคุณภาพน้ำ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> (1) คลิฟฟอร์มแบคทีเรีย (2) เอสเซอร์วิซ్โค้ด (3) สถาไฟล์คลีโคคัลโซเรียส (4) คลอสเตรติเดียม เพอร์ฟิงเจนส์ - ถังห้ามความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ดัดแปลงอาคาร - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดัดแปลงอาคาร 	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนิต เพียรประดิษฐกุล)

บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายพนม เพียรประดิษฐกุล)

94 / 126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ขาวลักษณ์)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดิวชัน ทีม คอนโซลเดนซ์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงตัดแปลงอาคาร)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12) ระบบห้องน้ำประจำตั้งสำรองน้ำใช้(ต่อ)	- ถังเก็บน้ำได้ดินภายในโครงการ	ดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ 1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2) ความขุ่น (Turbidity) 3) สี (Colour) 4) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 5) คลอไรด์ (Chloride) 6) เหล็ก (Iron) 7) แมกนีเซียม (Magnesium) 8) ซัลเฟต (Sulphate) 9) ปริมาณคลอรีโนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ตัดแปลงอาคาร	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)

(นายพอม เพียรประดิษฐกุล)

เจ้าของโครงการ/ผู้จัดการโครงการ/ผู้ติดตามโครงการ



5P DEVELOPMENT CO., LTD.

95/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชาลาสม)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลเลนซ์ จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1) คุณภาพน้ำ				
(1) คุณภาพน้ำทึบหลังการบำบัด	- บริเวณป้อมพักน้ำทึบสุดท้ายก่อนระบายน้ำ ออกสู่สาธารณะ	(1) pH (2) BOD (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) (4) ซัลฟิด (Sulfide) (5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (8) TKN (9) Total Coliform Bacteria (10) Fecal Coliform Bacteria	- กรณีตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัด ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - กรณีเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน 80 ทุกเดือนตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเซลคอมเพนเซ่นท์ จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายพนัด พยารัตน์ชากุล)
บริษัท 5P DEVELOPMENT CO., LTD.
เจ้าของโครงการ/ผู้จัดการ/ผู้ดูแลศูนย์บำบัด
เมษายน 2565

96/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา นิรันดร์)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ จำกัด คุณชลธรากร ชาติ
เมษายน 2565



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- บริเวณป่าพักน้ำทึ่งสุดท้าย	- สูบน้ำทึ่งหลังการบ้าบัด กดับไฟครึ่งพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	- สวนตากตะกอน	- ตูบตะกอนในสวนตากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 60 วัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ(ข้างซึ่งตามรายการคำนวนมาเสีย)	บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	- บ่อตักไขมัน	- ตักไขมันทุกวันไปตากให้แห้งก่อนส่งให้บริษัทแยกขยะที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลนครธุราษฎร์ฯ นำมาขับไปกำจัด	- ตักไขมันทุก 3 วัน ตลอดช่วง เปิดดำเนินการ	บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(2) ระบบห้องน้ำประจำสำหรับน้ำใช้	- แนวท่อประปา - ตั้งสำรองน้ำใช้ ทุกแห่งภายในโครงการ	- ตรวจสอบเพื่อท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และวาล์วต่างๆ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ (1) คลิฟฟ์รัมแบคทีเรีย ⁺ (2) เอสเซอร์วิเชียร์โคไล (3) สมาร์ติโคโคตส์โดยเดียว (4) คลอสเตริเดียม เพอร์ฟิงเจนส์ - ผู้ดูแลห้องน้ำประจำตั้งสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดช่วง เปิดดำเนินการ	บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล) (นายพนม เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สำนักงานโครงการ/บ้านที่ 5 พัฒนาเมือง จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชาติธรรม)



97/126

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรดเกรทซ์ ทีม คอร์ปอเรชัน จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(2) ระบบน้ำท่อประปาและดั้งสำรองน้ำใช้ (ศร)	- ตั้งเก็บน้ำได้มากในโครงการ	1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2) ความชุ่ม (Turbidity) 3) สี (Colour) 4) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 5) คลอไรด์ (Chloride) 6) เหล็ก (Iron) 7) แมกนีเซียม (Magnesium) 8) ซัลเฟต (Sulphate) 9) ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(3) น้ำบาดาล	- บ่อน้ำบาดาล บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2	1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2) ความชุ่ม (Turbidity) 3) สี (Colour) 4) เหล็ก (Iron) 5) แมกนีเซียม (Magnesium) 6) ทองแดง (Cu) 7) สงกะสี (Zn) 8) ซัลเฟต (SO_4) 9) คลอไรด์ (Cl) 10) พลูโคลอไรด์ (F)	- ทุกปี ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)

ลงชื่อ

(นายพนม เพียรประดิษฐกุล)



บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประเทศไทย 2565
5P DEVELOPMENT CO., LTD.

98/126

ลงชื่อ



(นางสาวรัตติมา ขาวสนธิ)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสชัน ทูน คอมเพล็กซ์ จำกัด จำกัด
เมษายน 2565

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		11) ไนเตรต (NO_3^-) 12) ความกรดด่างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO_3) 13) ความกรดด่างดาว (Non carbonate hardness as CaCO_3) 14) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย ได้ (Total dissolved solids)		
(4) มูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ - ห้องทักมูลฝอยรวมของโครงการ	(1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย และห้องทัก มูลฝอยรวมของโครงการ (2) ตรวจสอบการตักด่างมูลฝอยภายในพื้นที่ โครงการ (3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของโครงการ (4) ทำความสะอาดห้องทักมูลฝอยรวมและดูด ภายในโครงการ	- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุกครั้งที่มีการเก็บขันจาก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(5) การระบายน้ำและป้องกันน้ำ ท่วม	- ท่อระบายน้ำ	(1) ชุดตอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการ (2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในปลอกน้ำและ ท่อระบายน้ำ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(6) การจราจร	- ถนนในโครงการ - ทางเข้า-ออกโครงการ	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้น ทาง (2) ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ตลอดเวลา	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ - ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล) (นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)
บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าของโครงการและผู้ดูแลโครงการ สำนักงานใหญ่
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
เมษายน 2565

99/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชาลีสกุล)
กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดิวซ์ ทีม คลาวด์โซลูชันส์ จำกัด
เมษายน 2565



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
(7) การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(8) พื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้ในโครงการ	(1) ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ (2) ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(9) เครื่องปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ	1) ถังที่ความสะอาดเครื่องปรับอากาศในโครงการ 2) ตรวจสอบดูแลเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้ดำเนินการแก้ไขทันที 3) น้ำยาแอร์	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(10) การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง - ป้ายแสดงทางหนีไฟ - ถังเคมีดับเพลิง	- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดี เห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบระดับความดันภายในถัง โดยคุณภาพตัววัดความดันและตรวจสอบอายุการใช้งานของถัง	- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ  ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)



บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO., LTD.

100/126

ลงชื่อ 

(นางสาวรัตตima ชาวนะนิก)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอมมูนิเคชัน จำกัด

เมษายน 2565



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) - ทางน้ำไฟ - เจ้าหน้าที่บังกันอัคคีภัย - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพพร้อมใช้งาน - อายุให้มีสิ่งกีดขวาง - อายุให้มีสิ่งกีดขวาง - ข้อมูลพยพหน้าไฟ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ - สภาพพร้อมใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 	
(11) การประหดและอนุรักษ์พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง - เจ้าหน้าที่ของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางให้มีสภาพใช้งานได้ - ซ้อมแผนแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางหากเกิดการชำรุด - อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทราบหน้าที่ของการประหดพลังงาน - ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 	บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนธ พิยรประดิษฐกุล)

(นายพนม พิยรประดิษฐกุล)

เจ้าของโครงการ ผู้จัดการ ผู้ดูแลคอมเพล็กซ์ จำกัด
5B DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นางสาวติติมา ขาวสมทิณ)



กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จำกัด

เมษายน 2565

หมายเหตุ : 1. บิชัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดส่งรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจัดส่งแบบ ทส. 1 และ ทส. 2 ทุก 1 เดือน โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

(1) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ เนื่องเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้เทศบาลนครศรีราษฎร์ฯ

(2) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเสนอรายงาน ภายในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของปีต่อไป

2. ในการนี้เพียงเจ้าของโครงการ ให้เจ้าของโครงการส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เอส.เอ.เอ. โฮเต็ล (S.A.E HOTEL)(ตัตแอลจ้าว) ของบิชัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ฉบับสมบูรณ์และนำเสนอเจ้าของโครงการ พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้เทศบาลนครศรีราษฎร์ฯ

เพื่อขอ (1) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ เป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้เทศบาลนครศรีราษฎร์ฯ

(2) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีกำหนดระยะเวลาในการเสนอรายงาน ภายในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของปีต่อไป

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้ว พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายพีระ พิยรัตน์ชัยกุล)

ลงชื่อ

(นายพนม พิยรัตน์ชัยกุล)

เจ้าของโครงการ/บิชัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.
ประเทศไทย ๒๕๖๕

102/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชัวรุ่งทิพย์)



กรรมการผู้จัดการ/ บิชัท โปรดเกรทซ์ ทีม คอนเซปต์เนชัน จำกัด

เมษายน 2565

ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ)

เงื่อนไขสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของ การรายงาน	สิ่งที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
1. การจัดการมูลฝอย			
2. ระบบไฟฟ้า			
3. ระบบประปา			
4. การป้องกันอัคคีภัย			
5. การควบคุมอัตราการระบายน้ำ			
6. การเดินระบบ (Operation) และการดูแลระบบบำรุงรักษา (Maintenance)			
7. อื่นๆ			

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล) (นายพนม เพียรประดิษฐกุล)

เจ้าของโครงการ/บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ภานุวงศ์)

CONTRACTOR

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอนซัลตันต์ จำกัด

103/126

เมษายน 2565



ตารางที่ 7 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
 โครงการ โรงแรม เอส. แอนด์ โฮเต็ล (S. and HOTEL) (ตัดแปลงอาคาร)
 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนนไชลกรังช์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.
 วันที่ เดือน พ.ศ.

จุดตรวจ	ดัชนีตรวจวัด								
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Sulfide (มก./ล.)	TDS (มก./ล.)	Settleable Solids (มก./ล.)	Oil & Grease (มก./ล.)	TKN (มก./ล.)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
บ่อตรวจคุณภาพน้ำบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย									
1. จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม									
2. จุดออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม									
3. ปลอกก้นสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ									
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภทฯ.	5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 1	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 0.5	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 35	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภทฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

* ยึดตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ โดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 หน่วยงานราชการหรือบุรุษที่ได้รับอนุญาตตรวจวัดเคราะห์

ผู้ตรวจสอบ.....

(.....)

วันเดือนปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเทียบกับมาตรฐานน้ำทิ้งจากสถานศูนย์ น้ำทิ้งจากสถานศูนย์ น้ำทิ้งจากสถานศูนย์

ผู้สรุปความเห็น.....

(.....)

คุณภาพ.....

วันเดือนปี.....

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล) (นายพนม เพียรประดิษฐกุล)

บริษัทชัยซีเคจํากัด

5P DEVELOPMENT CO., LTD.

104/126

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์พันธุ์)


กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท ปีร์เกอร์ส จำกัด คือเป้าหมายของบริษัทฯ

เมษายน 2565



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการ โรงแรมเอส. อี. ไฮแอท (S.E. HOTEL) (ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนนไอล์ฟรู๊ฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โทรศัพท์ โทรสาร ม.บวิชท. 5 พี.ดี.เวลลอบปเนนท์ จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทอาคารสูด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอาชย
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล) (นายพนม เพียรประดิษฐกุล)

บริษัท บี.พี. ดี.เวลลอบปเนนท์ จำกัด

5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติมา ภานุวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรดเกลศ์ ทาวน์โฮมพัฒนาภูมิภาค

เมษายน 2565

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													รายละเอียดของผู้บังคับบัญชา
	บริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (ลบ.ม.)	บริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด น้ำเสีย ^{*(ชื่อ/บริษัท/ ไม่ระบุ)} (ลบ.ม.)	บริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ^{ระบบ} บำบัดน้ำ ^{เสีย} (ระบายน/ ไม่ระบายน) (ลบ.ม.)	การระบายน น้ำที่งอก /from บริษัท/ ระบบ บำบัดน้ำ ^{เสีย} (ระบายน/ ไม่ระบายน)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด เชิงพาพที่ใช้ (ลิตรต่อวัน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ^{ที่เกิดขึ้น} จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไป กำจัด ^(ระบ.ม.)	
ระบบบำบัด น้ำเสีย ^(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ^(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม ^{อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)}	เครื่องกวาน/ ผสมน้ำเสีย ^(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาน/ ผสมสารเคมี ^(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง ^{สูบ ตะกอน^(ปกติ/ ผิดปกติ)}	อื่น ๆ ^{(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)}								

หมายเหตุ 1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น

สถิติ และข้อมูลรายเดือน

ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นายพนัสน พีรประดิษฐกุล)

(นายพนม พีรประดิษฐกุล)

106/126



บริษัท พีรประดิษฐ์ เทคโนโลยี จำกัด
5P DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ



(นางสาวรัตติมา ขาวสนธิ)

กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรแกรมที่มีคุณภาพ จำกัด

เมษายน 2565



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำพิษ
 (.....)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ในอนุญาตเลขที่ หมดอาชญากรรม
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ในอนุญาตเลขที่ หมดอาชญากรรม
 ออกให้โดย


 ลงชื่อ
 (นายพนัสน พีระประดิษฐกุล)


 ลงชื่อ
 (นายพนม พีระประดิษฐกุล)



บริษัทพีพีพัฒนาดินทรัพย์จำกัด
 5P DEVELOPMENT CO., LTD.
 กม. 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

107/126


 ลงชื่อ
 (นางสาวอรุณรัตน์ ชาญชัยนาท)
 กรมการผู้จัดการ/บ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านแม่น้ำ จำกัด
 เมษายน 2555

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการ โรงแรม เอส. แอล. โฮเตล (S. AL. HOTEL) (ตั้ดแปลงอาคาร)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนนไอล์กรีฟ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ โทรสาร มี บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมอดอย หมอดอย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย.

ออกให้โดย
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย.

ออกให้โดย
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

ลงชื่อ

(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)

ลงชื่อ

(นายพนรม เพียรประดิษฐกุล)

ลงชื่อ



(นางสาวรัตนา ภานุวนิท)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ จำกัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เมษายน 2565



บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO., LTD.
เมษายน 2565

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกรอง/ผลมน้ำเสีย เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ)
- (4) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการทำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย
- (5) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกดินชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | |
|--------------------------|---|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องสูบน้ำ | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องเติมอากาศ | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องกรอง/ผลมน้ำเสีย | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องสูบตะกอน | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) |
| - อื่นๆ | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ (ระบุ) |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ลงชื่อ

(นายพนัด เพียรประดิษฐกุล)

เจ้าของโครงการ/บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



บริษัท 5P ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายพนัด เพียรประดิษฐกุล)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรดักส์ ทูนิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลงชื่อ

(นางสาวนิตยา มากนินา)

เมษายน 2565



- คำเตือน
- เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ได้มีจัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 106
 - ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ได้ทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 107

ลงชื่อ

(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)

เจ้าของโครงการ/บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายพนม เพียรประดิษฐกุล)

กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท โปรเกรสซ์ทีม คอนсалติเนอร์ส์ จำกัด

ลงชื่อ

(นางสาวรัตติมา ชาครวุฒิ)

เมษายน 2565



PROJECT NAME:
โรงแรม ๕ พูลอปเม้นท์ ไฮแอท
(S.ATH HOTEL)
(ดีเวลลอปเม้นท์)

OWNER:
บริษัท ๕ พูลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไอล็อกซ์ สำเพ็ลเมชชามเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



Tel : 02-2745321 Fax :
Email : chapoh_da@hotmail.com
Address : 70/29 AVANUE Mansion Soi Patchaburi 7
Patchaburi Rd. Phayathai Ratchadawi
Bangkok 10400

ARCHITECTS

นาย ณัฐ พิศิพัฒน์ สถาปัตย์ ว.๒๐ ๒๒๕
นาย ศรีพงษ์ กานยาภรณ์ ภ.๘๙ ๑๑๓๔
นาย สุวัฒน์ บุญชูติ ภ.๘๙ ๑๑๓๖
นาย สุวัฒน์ บุญชูติ ภ.๘๙ ๑๑๓๖

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย พิริยะ พันธ์พัฒนา ภ.๘๙ ๑๑๓๗
นาย พิริยะ พันธ์พัฒนา ภ.๘๙ ๑๑๓๐

ELECTRICAL ENGINEERS

นาย พิริยะ พันธ์พัฒนา ภ.๘๙ ๑๑๓๐

MECHANICAL ENGINEERS

นาย พิริยะ พันธ์พัฒนา ภ.๘๙ ๑๑๓๖

MECHANICAL ENGINEERS

นาย พิริยะ พันธ์พัฒนา ภ.๘๙ ๑๑๓๖

SANITARY ENGINEERS

นาย พิริยะ พันธ์พัฒนา ภ.๘๙ ๑๑๓๖

PROJECT NO.

2014 - P13

REVISION

REV. DATE

REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังโฉนดที่ดิน

CHECKED BY: นางพ. แมรี่

DRAWN BY: นางพ. แมรี่


SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL

111/126

1:500

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved"



PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.ไอ.โซ. ไฮท์
(S.I.SO HOTEL)
(ติดแม่น้ำแม่น้ำ)

OWNER:
บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไอล์ฟรุ๊ส ตำบลน้ำขามพี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไทย



ARCHITECTS
นาย ณัฐ แสงสุวรรณ วันที่ 2267

นาย สุกสวัสดิ์ บุญเรือง วันที่ 11366

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS
นายพานิช วงศ์สุวรรณ วันที่ 8732

ELECTRICAL ENGINEERS
นายอุดม พัฒนา วันที่ 5740
อุตสาหะ มีว่องไว

MECHANICAL ENGINEERS
นายพานิช ศรีวิทย์นิติกร วันที่ 3866

SANITARY ENGINEERS
นายพานิช แวงนันทน์ วันที่ 267

PROJECT NO. 2014 - P13

REVISION
REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังบริเวณ


CHECKED BY: นางพ. แม่สี

DRAWN BY: นางพ. แม่สี

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL
112/126

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".



รายละเอียดพื้นที่ปักคุณดิน-พื้นที่ว่างฯ

สัญลักษณ์	รายละเอียด	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ข้อกำหนดตามกฎหมาย ฉบับที่ 55ฯ (พรบ.อาคารฯ)
[Red Box]	พื้นที่อาคารปักคุณดิน	2,216.61	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่
[Yellow Box]	พื้นที่ว่างฯ	9,580.19	ชั้นใต้ดินหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
รวม		11,796.80	(\leq 567.50 ตร.ม.)

หมายเหตุ : โครงการมีพื้นที่ว่างฯ 9,580.19 ตร.ม. จึงมากกวาร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นใต้ดินหนึ่ง
ที่มากที่สุดของอาคาร คือ 567.50 ตร.ม.

PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.เอ.โซเทล
(S.A.S HOTEL)
(ตัดแปลงอาคาร)

OWNER:
บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนโอลิมปิก ตำบลสะพานเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดราชบูรี ประเทศไทย



Tel : 02-2743321, Fax :
Email : chapon_da@hotmail.com
Address : 70/29 AVANUE Mansion Soi Patchaburi 7
Patchaburi Rd, Phayathai Ratchadawi
Bangkok 10400

ARCHITECTS

นาย พนธ์ เพียรประภา วัน พ.ศ. 2267

นาย สุกาวิฒน์ บุญเรือง ว.พ. 11366

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

นายพนม พิมาน พ.ศ. 8732

ELECTRICAL ENGINEERS

นายชัยชนะ ลีลาวงศ์ พ.ศ. 5740

MECHANICAL ENGINEERS

นายชุมเชื้อ ศรีอาณานิคม ศก. 3866

SANITARY ENGINEERS

PROJECT NO. 2014 - P13
REVISION
REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังพื้นที่อาคารปักคุณดิน
และพื้นที่ว่างฯ

CHECKED BY: นางพนธ์ เพียรประภา

DRAWN BY: นางพนธ์ เพียรประภา

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL
113/126 1:500

-This drawing shall not be used for
construction unless signed "approved".


วิธีการคำนวณพื้นที่ว่างฯ ตามกฎหมาย ฉบับที่ 55ฯ

$$= \text{พื้นที่อาคารชั้นที่มากที่สุด} (\text{ของทุกอาคารรวมกัน}) \times 30\% \\ = 1,891.65 \times 30\% = \boxed{567.50 \text{ ตร.ม.}}$$



ผังพื้นที่อาคารปักคุณดิน และพื้นที่ว่างฯ
มาตรฐาน 2565

มาตรฐาน



บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นายพนธ์ เพียรประภา)

ลงชื่อ.....
(นายพนม พิมาน)
เจ้าของโครงการ/บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เมษายน 2565

PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.ไอ.เอ โฮเต็ล
(S.I.A HOTEL)
(ตัดเปล่งอาคาร)

OWNER:
บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไอล์ฟ์ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



Tel : 02-2745321, Fax -
Email : chapon_da@hotmail.com
Address : 70/29 AVANUE Mansion Soi Patchutai 7
Patchutai Rd, Phayathai Ratchadawi
Bangkok 10400

ARCHITECTS

นาย เมธิ เดชพงษ์ โทร. 2267

นาย สุวัฒน์ บุญเรือง โทร. 11366

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS
นายพันธ์ พานิช โทร. 8732

ELECTRICAL ENGINEERS
นายพันธ์ พานิช โทร. 5740

MECHANICAL ENGINEERS
นายพันธ์ พานิช ศรีวนิจกุล โทร. 3866

SANITARY ENGINEERS
นายพันธ์ พานิช แม่นมณีกุล โทร. 267

PROJECT NO. 2014 - P13

REVISION

REV. DATE

REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังรวมละเอียด

CHECKED BY: นายพันธ์ พานิช


DRAWN BY: นายพันธ์ พานิช

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL

114/126

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".



รูปที่ 4 ผังรวมละเอียดอาคาร

PROJECT NAME:
โรงแรม เชอส์ อินเตอร์ (S. อินเตอร์ HOTEL)
(ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อ)

OWNER:
บริษัท 5 พี ศิวะลดาภิมาน์ จำกัด

LOCATION:
ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองเตย
แขวงคลองเตย เขตวัฒนาภูริ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย



ARCHITECTS

นาย ณัฐ พิจิตรพันธ์ วาระ 2267
Peng Phat

นาย สุกสวัสดิ์ บุญเรือง วาระ 11366
Keaw Boonruang

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

นายพงษ์ศักดิ์ ภานุวัฒน์ วาระ 8732
KM

ELECTRICAL ENGINEERS

นายอุตสาห์ วงศ์ วาระ 5740
Utsah Wongsak

MECHANICAL ENGINEERS

นายพนธ์ชัย ศรีวิทยากร วาระ 3866
Banchari

SANITARY ENGINEERS

PROJECT NO. 2014 - P13

REVISION

REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังระบบประปา

CHECKED BY: งานพัฒนา


DRAWN BY: งานพัฒนา

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL

115/126

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".



PROJECT NAME:
โรงแรม เชอส์.โซฟิ特 ไฮเอนด์
(S. Sofitel HOTEL)
(ตั้งแต่ชั้น 1 ถึง 22)

OWNER:
บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนโอลิมปิก ตำบลคลองสามชาม เทศบาล
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



Tel : 02-2745321, Fax :
Email : chapoh_da@hotmail.com
Address : 70/29 AVANUE Mansion Soi Patchburaphi
Patchburaphi Rd, Phayathai, Ratchadapisek
Bangkok 10400

ARCHITECTS

นาย แม็ค ดีไซน์ สถาปัตย์ สถาปัตย์ 2267
Mac Design

นาย สุกสวัสดิ์ บุญเรือง สถาปัตย์ 11366
Sukswasdi Boonrueng

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS
นายพานิช ทักษิร สถาปัตย์ 8732
Nay Panich Thaksiri

ELECTRICAL ENGINEERS
นายอุดม พัฒนา สถาปัตย์ 5740
Udom Paituna

MECHANICAL ENGINEERS
นายณัฐชา ศรีวิโนดิกุล สถาปัตย์ 3866
Naonthicha Sirivinodikul

SANITARY ENGINEERS

PROJECT NO. 2014 - P13

REVISION

REV. DATE | REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
(อาคารส่วน A)


CHECKED BY: นายพ. แม็ค

DRAWN BY: นายพ. แม็ค

SCALE: DATE:

DRAWING NO. 116/126 TOTAL

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".



รูปที่ 6 ผังตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า (อาคารส่วน A)

PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.โซ. ไฮเกล
(S. So HOTEL)
(ดีดแปลงอาคาร)

OWNER:
บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไอกซ์ ต้ามอมรานนทร์
ตำบลเมือง จังหวัดศรีราชา ชลบุรี



Tel : 02-2745321, Fax :
Email : chapoh_da@hotmail.com
Address : 7029 AVANUE Mansion Soi Patchaburi 7
Patchaburi Rd, Phayathai Ratchadawit
Bangkok 10400

ARCHITECTS

นาย แม่ จิตรา พันธุ์ วิภาณ 2267

นาง สุภรณ์ บุญเรือง ณ ว. 11366

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย พานิช พรหม 8732

ELECTRICAL ENGINEERS

นาย พานิช พรหม 5740

MECHANICAL ENGINEERS

นาย พานิช ศรีราชา 3866

SANITARY ENGINEERS

PROJECT NO. 2014 - P13

REVISION

REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
(อาคารส่วน B)



CHECKED BY: นาย พานิช แม่

DRAWN BY: นาย พานิช แม่

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL
117/126

-This drawing shall not be used for
construction unless signed "approved".





ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

ลงชื่อ...
(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)

ลงชื่อ...
(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)

ลงชื่อ...
(นายพนัม เพียรประดิษฐกุล)
เจ้าของโครงการ/บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เมษายน 2565

บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.



ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ขนาด 2.5 ลบ.ม.
จำนวน 4 ถัง



ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ขนาด 2.5 ลบ.ม.
จำนวน 4 ถัง

ผังตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า (อาคารส่วน B)

มาตรฐาน

1:125

PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.เอ็ม โฮเตล
(S.A.M HOTEL)
(ติดเปล่งอาคาร)

OWNER:
บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไอล์ฟอร์ ตำบลคลองชາมเมือง
จังหวัดศรีราชา บ้าน



Tel : 02-2745321, Fax :
Email : chapoh@mail.com
Address : 70/2 AVENUE MANSION SOI Patchburi 7
Patchburi Rd, Phayathai Ratchadawi
Bangkok 10400

ARCHITECTS

นาย ณัฐ พึ่งประเสริฐ สถาปัตย์ 2267

นาย สุภารัตน์ บุญชุม สถาปัตย์ 11366

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

นายพานิช พานิช สถาปัตย์ 8732

ELECTRICAL ENGINEERS

นายอุดมศักดิ์ คงเจต สถาปัตย์ 5740

MECHANICAL ENGINEERS

นายอุดมศักดิ์ ศรีญาณิติกุล สถาปัตย์ 3866

SANITARY ENGINEERS

PROJECT NO. 2014 - P13

REVISION

REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังระบบระบายน้ำฝน

CHECKED BY: นายพันธ์ แม่อรี


DRAWN BY: นายพันธ์ แม่อรี

SCALE: DATE:

DRAWING NO. 119/126 TOTAL

1:600

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".



บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)
เจ้าของโครงการ/บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เมษายน 2565

รูปที่ 9 ผังระบบระบายน้ำฝนของโครงการ

สัญลักษณ์	รายละเอียด
<input checked="" type="checkbox"/> MH.	แนวท่อระบายน้ำ φ0.60 m. พร้อมบ่อพักเดิม
<input checked="" type="checkbox"/> MH.	แนวท่อระบายน้ำ φ0.40 m. พร้อมบ่อพักเดิม
	แนวท่อระบายน้ำ φ0.40 m. ที่โครงการจะสร้างเพิ่ม
	แนวระบายน้ำฝน ที่โครงการจะสร้างเพิ่ม



ผังระบบระบายน้ำฝน
มาตรฐาน

1:600

PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.ไอ.เอ โฮเต็ล
(S.I.A HOTEL)
(ตัดเปล่งอาคาร)

OWNER:
บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไชยวัฒน์ ตำบลมหาามศรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



Tel : 02-2745321, Fax :
Email : chapoh_da@hotmail.com
Address : 70/29 AVENUE Mansion Soi Patchbur 7
Patchbur Rd, Phayathai Ratchadawi
Bangkok 10400

ARCHITECTS
นาย ณัฐ พิมพ์พันธ์ สถาปัตย์ 2267
[Signature]

นาย ศุภวัฒน์ บุญมา สถาปัตย์ 11366
[Signature]

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS
นายพานิช ทรัพย์ สถาปัตย์ 8732
[Signature]

ELECTRICAL ENGINEERS
นายอนุศา ลักษณ์ สถาปัตย์ 5740
[Signature]

MECHANICAL ENGINEERS
นายพานิช ศรียานนิสิต สถาปัตย์ 3866
[Signature]

SANITARY ENGINEERS

PROJECT NO. 2014 - P13
REVISION

REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม

CHECKED BY: งานพ. แม่ค.

DRAWN BY: งานพ. แม่ค.

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL
120/126

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".

ตำแหน่งถังรองรับ
มูลฝอยอินทรีย์และมูลฝอยทั่วไป

พื้นที่จอดรถเก็บขั้นมูลฝอย

ตำแหน่งถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์

ซอยไชยวัฒน์ 22

ซอยไชยวัฒน์ 22

แม่น้ำเจ้าพระยา

๑๖๔

ถนนไชยวัฒน์ 22

๑๖๔

พื้นที่จอดรถ

สัญลักษณ์

ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ ขนาด 240 ลิตร

ถังรองรับมูลฝอยแห้ง ขนาด 240 ลิตร

ห้องเก็บมูลฝอยรีไซเคิล

ถังรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร

บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นายพนัส เพียรประดิษฐกุล)

ลงชื่อ.....
(นายพนม เพียรประดิษฐกุล)
เจ้าของโครงการ/บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เมษายน 2565

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัชดา ขาวสุขทรัพย์)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรแกรมฯ ทีม ควบคุมงานสถาปัตย์ฯ
เมษายน 2565



ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม

1:600

PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.ไทร์ โซเทล
(S.TAIR HOTEL)
(ตั้คแบล็คอาคาร)

OWNER:
บริษัท 5 พี ศิวะลดาปัมเนนท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไอล์ฟรีด ตำบลคลองชุมสาย
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย



Tel : 02-2745321, Fax :
Email : chapoh_da@hotmail.com
Address : 70/29 AVANUE Mansion Soi Patchuburi 7
Patchuburi Rd, Phayathai Ratchadawi
Bangkok 10400

ARCHITECTS

นาย เมธิ ใจดี สถาปัตย์ 2257
Metthi Jidii

นาย อรุณรัตน์ บุญวิชิต สถาปัตย์ 11366
Arunrat Bonyvitit

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS
นายพงษ์ชัย พานิช สถาปัตย์ 8732
Phongsay Panich

ELECTRICAL ENGINEERS
นายยุทธะ ศิริวงศ์ สถาปัตย์ 5740
Yuthakorn Sirivongs

MECHANICAL ENGINEERS
นายวิจิตร ศรีญาณิติกุล สถาปัตย์ 3866
Wichit Sriyanitikul

SANITARY ENGINEERS

PROJECT NO.: 2014 - P13

REVISION

REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังพื้นที่จุดรวมพล

CHECKED BY: นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล

DRAWN BY: นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล


SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL

122/126

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	เส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล
	เส้นทางอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย
	เจ้าหน้าที่ของโครงการ ดูแลความสงบสุข



บริษัท 5 พี ศิวะลดาปัมเนนท์ จำกัด
5P DEVELOPMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)

ลงชื่อ.....
(นายพันธ์ เพียรประดิษฐกุล)
เจ้าของโครงการ/บริษัท โปรดเกล้าฯ ที่มี คุณอัครเดนท์ จำกัด
เมษายน 2565

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตติมา ขาวสินี)
กรรมการผู้จัดการ/บริษัท โปรดเกล้าฯ ที่มี คุณอัครเดนท์ จำกัด
เมษายน 2565



ผังพื้นที่จุดรวมพล
มาตรฐาน 1:600

PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.ไอ.โฮเตล
(S.I HOTEL)
(ติดแม่น้ำเจ้าพระยา)

OWNER:
บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไอล์ฟรีส์ ตำบลเมืองสามช่า
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไทย



ARCHITECTS

นาย ณัฐ พิพัฒน์ สถาปัตย์ 2267
[Signature]

นาย ศรีว่อง ค่านานะ สถาปัตย์ ก.๘๐ 11341

นาย สุกสวัสดิ์ บุญสืบ ก.๘๐ 11366

นาย สุกสวัสดิ์ บุญสืบ ก.๘๐ 11366

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS

OMA-HOT

ELECTRICAL ENGINEERS

OMA-HOT

MECHANICAL ENGINEERS

MECHANICAL ENGINEERS

นายอุรุพงษ์ ศรีญาณิติกุล ก.๘๐ 3866

SANITARY ENGINEERS

นายภูมิสิริ แม่เมาะมีน ล.๘๐ 267

PROJECT NO. 2014 - P13

REVISION

REV. DATE

REVISION RECORD

1

DRAWING TITLE:

ผังระบบระบบทรัพจารวจ

CHECKED BY: นางพ. แม่ส.


DRAWN BY: นางพ. แม่ส.

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL

123/126

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".



PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.เอช โฮเต็ล
(S.A.CH HOTEL)
(ดัดแปลงอาคาร)

OWNER:
บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนโอลิมปิก ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



Tel : 02-2745321, Fax -
Email : chapolh_da@hotmail.com
Address : 70/29 AVANUE Mansion Soi Patchbur 7
Patchbur Rd, Phayathai Ratchadawi
Bangkok 10400

ARCHITECTS
นาย แมตช์ ชีวะพานิช สถาปัตย์ 2267
Peng Mat

นาย สุกสวัสดิ์ บุญเรือง สถาปัตย์ 11366
Sukswasdi

INTERIOR DESIGNER
MA

STRUCTURAL ENGINEERS
นายพานิช ทักษิร สถาปัตย์ 8732

ELECTRICAL ENGINEERS
นายอุดม พิริยะ สถาปัตย์ 5740
อุดม พิริยะ

MECHANICAL ENGINEERS
นายพานิช ศรีวิษณุ สถาปัตย์ 3866
อนันต์

SANITARY ENGINEERS
อนันต์

PROJECT NO. 2014 - P13

REVISION
REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังพื้นที่สีเขียวรวม

CHECKED BY: งานพัฒนาฯ

DRAWN BY: งานพัฒนาฯ

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL

124/126

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".


แปลงพื้นที่สีเขียว

01	792.75 ตร.ม.	
02	110.00 ตร.ม.	
03	26.00 ตร.ม.	
04	68.00 ตร.ม.	

พื้นที่สีเขียวที่มีความกว้าง น้อยกว่า 1 เมตร
(ไม่นำมาคำนวณพื้นที่สีเขียวแต่อย่างใด)

พื้นที่สีเขียวรวม

รายละเอียด	ขนาดพื้นที่
พื้นที่สีเขียวรวม	996.75 ตร.ม.



รูปที่ 14 ผังพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการ

PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.พี.เอ. ไฮเอนด์
(S.P.E HOTEL)
(ดีเวลลอปเม้นท์)

OWNER:
บริษัท 5 พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไอล์ฟรุ๊ช ตำบลคลองสามเรือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีราชา บึงกอก

Chapoh DESIGN STUDIO
Tel. 02-2743321, Fax. 02-2743321
Email: chapoh_da@hotmail.com
Address: 702/3 AVENUE Mansion Soi Patchbur 7
Petchaburi Rd, Phayathai, Ratchadawali
Bangkok 10400

ARCHITECTS
นาย พญ. *เจตินาพร ใจดี* วันที่ 22/07
Tong Muak

นาย สุวรรณ พูนทรัตน์ วันที่ 11/06

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS
นายพานิชชัย พากเพียร วันที่ 8/7/32

ELECTRICAL ENGINEERS
นายอ่อน พิมพ์ พากเพียร วันที่ 5/7/40
อ่อน: มีวะต่อ

MECHANICAL ENGINEERS
นายพานิชชัย สุวิทย์ พากเพียร วันที่ 3/8/66
บุญชัย:

SANITARY ENGINEERS

PROJECT NO. 2014 - P13

REVISION

REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังพื้นที่ไม่ยืนต้น

CHECKED BY: นายพน. พย.


DRAWN BY: นายพน. พย.

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL

125/126

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".



PROJECT NAME:
โรงแรม เอส.โซ. โซเทล
(S.SO HOTEL)
(ตัดแปลงอาคาร)

OWNER:
บริษัท 5พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

LOCATION:
ถนนไอล์ฟร์ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สถานี



Tel : 02-2745321, Fax :
Email : chapon_da@hotmail.com
Address : 70/29 AVANUE Mansion Soi Patchbur 7
Patchbur Rd, Phayathai Ratchadawi
Bangkok 10400

ARCHITECTS

นาย ณัฐ พิเชฐพันธุ์ วัน 2267

นาย สุกิลัน พุฒิศักดิ์ วัน 11366

INTERIOR DESIGNER

STRUCTURAL ENGINEERS
นายพานิช พานิช วัน 8732

ELECTRICAL ENGINEERS

นายอนุรักษ์ อนุรักษ์ วัน 5740

MECHANICAL ENGINEERS

นายอุรุพงษ์ อุรุพงษ์ วัน 3866

SANITARY ENGINEERS

PROJECT NO. 2014 - P13
REVISION
REV. DATE REVISION RECORD

DRAWING TITLE:

ผังพื้นที่ไม้พุ่ม/คลุมดิน

CHECKED BY: นางพน แม่


DRAWN BY: นางพน แม่

SCALE: DATE:

DRAWING NO. TOTAL

126/126

-This drawing shall not be used for construction unless signed "approved".



รูปที่ 16 ผังพื้นที่ไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน