

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B)
ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กุมภาพันธ์ 2566

นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट
บุคลากรรัฐด้าญมีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตตตาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 1/364 หน้า

ตารางที่ 1

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|--|--|--|--------------|
| 1. มาตรการทั่วไป | <p>โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 4 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว. หรือ 6,856 ตร.ม. เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 23 ชั้น และคาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 988 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 12 ห้อง ห้องชุดสำนักงาน จำนวน 3 ห้อง และที่จอดรถ จำนวน 377 คัน จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด ดังนี้ โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด | | | |
| | พื้นที่โครงการ | ตลอดระยะเวลา รื้อถอน ก่อสร้าง และดำเนินการ | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)/ นิตบุคคลอาคารชุด (หลังจดทะเบียนอาคารชุด) | |
| | พื้นที่โครงการ | ตลอดระยะเวลา รื้อถอน ก่อสร้าง และดำเนินการ | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)/ นิตบุคคลอาคารชุด (หลังจดทะเบียนอาคารชุด) | |

รับรองจำนวน 2/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนส็อต)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 1
สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชเมส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|------------------|--|--|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> | พื้นที่โครงการ | ตลอดระยะเวลา รื้อถอน ก่อสร้าง และดำเนินการ | บริษัท ไชเมส แอสเสท จำกัด (มหาชน)/ นิตบุคคลอาคารชุด (หลังจดทะเบียนอาคารชุด) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชเมส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาฯ จินนะโส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 3/364 หน้า



ตารางที่ 1
สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|--|------------------|--|---|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลอาคารชุด ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบดี หรือชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานโยธาฯ และแผนที่รัฐพยากรณ์มาตีและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> | พื้นที่โครงการ | ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอาคารชุด (ห้องจดทะเบียนอาคารชุด) |
| | | พื้นที่โครงการ | ตลอดระยะเวลา รื้อถอน ก่อสร้าง และดำเนินการ | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอาคารชุด (ห้องจดทะเบียนอาคารชุด) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จินนาสโต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 4/364 หน้า

ตารางที่ 1
สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------------------------|--|--|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | 6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบ รายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังมีติดเงื่อนไขแบบก่อสร้างด้วย | พื้นที่โครงการ | ตลอดระยะเวลา รื้อถอน ก่อสร้าง และดำเนินการ | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)/ นิติบุคคลอาคารชุด (หลังจดทะเบียนอาคารชุด) |
| 2. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ | การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ โครงการและมาตรการต่างๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดติด โครงการและระยะ 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตคันนายาว สถานีตัวบทเพลิงและกู้ภัยบางซัน และสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ชุมชน | - | - | - |
| 2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ | 1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์เรณูด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้าย ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้า โครงการที่ติดกับถนนภาระจำยอม เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) โดยระบุ 1.1 ชื่อโครงการ 1.2 เจ้าของโครงการ 1.3 ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป | บริเวณรั้วก่อสร้าง ด้านหน้าโครงการ | ตลอดระยะเวลา รื้อถอน และ ก่อสร้าง | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิษฐ์ อินโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 5/364 หน้า

ตารางที่ 1
สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| 2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ) | <p>1.4 สถาปนิกโครงการ 1.5 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 1.6 ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 1.7 เอกที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 1.8 ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 1.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชม. 1.10 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น</p> <p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนสาธารณะ ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2.1 แผนงานการรื้อถอน / ก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน 2.2 ตารางสรุปและตารางขอบสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.3 รายละเอียด/ ผู้รับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการดูแลเยี่ยวยาผลกระทบกรณีเกิดความเสียหาย 2.4 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 2.5 ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขอุทศัพท์</p> | บริเวณรั้วก่อสร้าง ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้บ้าน/อาคารติด โครงการ และบ้าน/ อาคารโดยรอบพื้นที่ รัศมี 100 ม. จาก ขอบเขตพื้นที่โครงการ และประชาชนที่สนใจ ที่มาปีพื้นที่ในรัศมี 1 กม. จากขอบเขต พื้นที่โครงการ ทราบ | ตลอดระยะเวลา รื้อถอน และ ก่อสร้าง | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

นางสาววันวิสาข์ อินโนโถะ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตพาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 6/364 หน้า

ตารางที่ 1
สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
| 2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ) | <p>เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ</p> <p>3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>3.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.2 รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>3.3 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทางที่มีอยู่ ประจำ ก่อสร้างโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ป้อนยาน และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>4.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> | บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 ม. จาก | ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการรื้อถอน และก่อสร้าง | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| | | ขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รัศมี 1 กม. | | |
| | | บ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 ม. จาก | ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเปิดใช้อาคาร | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน索ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 7/364 หน้า



ตารางที่ 1
สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|
| 2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ) | <p>4.2 รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณี เกิดความเสียหาย</p> <p>4.3 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เฟซบุ๊ก และแอปพลิเคชันออนไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การ ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ป้อนยาน และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ สำนักงานโครงการ และนำส่งเอกสารมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิด ดำเนินการ</p> | ขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่ อ่อนไหว และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รัศมี 1 กม. | | |
| 2.2 การประชาสัมพันธ์ การขายและการ จดทะเบียน | <p>1) ในกรณีที่มีทำการโฆษณาข่ายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพ ที่โฆษณา หรือนหันสือซักชวนที่นำเสนอโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบ ใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสาร ดังกล่าวให้กับนิตบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด</p> <p>2) การทำสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551</p> <p>3) ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิตบุคคลอาคารชุดต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือเจ้าของอาคารห้อง ชุดทราบว่า การกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ</p> | พื้นที่โครงการ | ตลอดระยะเวลา รื้อถอน ก่อสร้าง และระยะเวลา ดำเนินการ | บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)/ นิตบุคคลอาคารชุด (หลังจดทะเบียน อาคารชุด) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาห์ ฉินนะโส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 8/364 หน้า

ตารางที่ 1
สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|------------------|-------------------|--------------|
| 2.2 การประชาสัมพันธ์ การขายและการจดทะเบียน (ต่อ) | <p>ทรัพย์ส่วนกลาง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ</p> <p>4) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้เช่าโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) /รวมถึงระบุไว้ใน เอกสารรายโครงการ ทราบถึงการใช้ลิฟต์สำหรับห้องพักอาศัย กับพื้นที่ส่วนพาณิชย์/สำนักงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการเข้าใช้พื้นที่ส่วนห้องชุดพาณิชยกรรม (ร้านค้า) และห้องชุดสำนักงานอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ซึ่งสามารถใช้โถงลิฟต์โดยสารด้านทิศใต้ของอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ L-1, L-2, L-3, L-4 และ L-5 เพื่อเข้าสู่พื้นที่ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ซึ่งตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 23 และพื้นที่ห้องชุดสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ชั้นที่ 2 - ทางเข้าอยู่บริเวณชั้นที่ 1 โดยกำหนดให้ใช้โถงลิฟต์โดยสารด้านทิศเหนือของอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ L-6, L-7 และ L-8 เพื่อเข้าสู่ส่วนพื้นที่ชั้นพักอาศัย | | | |

หมายเหตุ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการดังนี้

- เมื่อเริ่มมีการรื้อถอนและก่อสร้าง จะต้องการจัดทำผังที่ดินของการประสานงานเรื่องรื้อถอนทั้งในระเบียร์รื้อถอน ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการเสนอต่อสำนักงานเขตคันนายาว (ตู้รูปที่ 1 ถึงรูปที่ 3 ประกอบ)
- จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมา ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตามที่ตั้งในการประเมินงบประมาณและก่อสร้างของโครงการ
- กำชับคนงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาในช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบโดยเคร่งครัด
- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และให้เสนอรายงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโภส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตตตาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 9/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | | | |
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ | <p>สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นเป็นที่ดังของที่ดิน เน้นเนอร์ (สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว) ท่อน และ พื้นคอนกรีต ห้องน้ำสำเร็จรูป ระบบบำบัดสำเร็จรูป และวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้คาดว่าจะมีระยะเวลาการรื้อ ถอนและก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 เดือน โดย โครงการจะมีการรื้อตื้อก้อนหินเนอร์และพื้นคอนกรีต ก่อนการก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน แรก ทั้งนี้ ในช่วงรื้อถอนจะมีการทำลายของ เครื่องจักร/เครื่องยนต์ต่างๆ ในพื้นที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปตามลักษณะกิจกรรม ซึ่ง ถ้าไม่มีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่อย่างเหมาะสม จะ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างไรก็ต้อง^{การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูก^{จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่รื้อถอนเท่านั้น และโครงการ^{กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น}}}</p> | <ol style="list-style-type: none"> จัดวางผังการทำลายพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุจาก การรื้อถอนให้ชัดเจนและเป็นหมวดหมู่ จัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. ปิดกันตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณูปโภคและที่ดิน ต่างเจ้าของ หลังเลิกงานแต่ละวันต้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้เรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. เพื่อแจ้ง การก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ ติดกับถนนสาธารณะ以便อนให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> แผนงานการรื้อถอนรายละเอียดวันและเวลาการ ทำงาน ตารางสรุปและตารางขอบสมบูรณ์ของมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของ รั้วตลอดระยะเวลาการรื้อถอน <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์รุ่งเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโสด)

บุคคลธรรมดางานที่ได้รับการแต่งตั้ง/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 10/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย - ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทาง ทุกช่องทาง ประจำตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังนี้ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์สมรรถก่อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนโสด)

บุคลากรรวมด้วยมิสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตพาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 11/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง | <p>จากการประเมินมลสารในช่วงงานรื้อถอนในโครงการ (เดือนที่ 1-2 ของการก่อสร้าง) เมื่อร่วมกับค่าความเข้มข้นของมลสารบริเวณพื้นที่โครงการที่มีการตรวจวัดระหว่างวันที่ 7-10 นิยมาน 2564 พบว่า ในระยะรื้อถอนความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ในครอน (TSP) ประมาณ 0.292 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ในครอน (PM_{10}) ประมาณ 0.99 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.) <p>ซึ่งความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังนั้น การรื้อถอนในพื้นที่โครงการจึงไม่ทำให้ปริมาณมลสารแตกต่างจากสภาพปัจจุบันมากนัก อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) ก่อนรื้อถอนโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขอรหัสพื้นที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรื้อถอน เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการรื้อถอน โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน และระยะเวลาการรื้อถอนโครงการ 2) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. ปิดกันตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณูปโภคและที่ดินต่างเจ้าของ 3) ขยัยวัสดุออกจากพื้นที่โครงการทุกวัน ซึ่งหากยังไม่พร้อมที่จะขยัยต้องจัดให้มีที่พักรวนเศษศูนย์ที่มีขนาดเพียงพอ อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรือสิ่งสกปรก perseepion 4) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หราย หรือฝุ่นตกค้างจนการรื้อถอนแล้วเสร็จ | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง ของรั้ว ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน 2. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ในครอน <p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด TSP และ PM_{10} ความถี่ - สปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน <p>สถานีที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สมเดจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสโต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 12/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น รยะห์รือดอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) | | <p>5) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเป็นระเบียบ และความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อเกษตรอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6) ปิดคลุมกองดินด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>7) จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รือดอน 2 ครั้ง/วัน ในเวลาเช้า และเย็น ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการจัดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมากซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมสมตามสภาพหน้างานต่อไป พร้อมทั้งการตักกอนฝุ่นละอองภายหลังการจัดพรมน้ำทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง</p> <p>8) รถบรรทุกทุกคันที่จะออกจากพื้นที่รือดอนต้องผ่านการล้างล้อ โดยต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากโครงการเดินทาง เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุทุกหล่นอกพื้นที่โครงการ</p> <p>9) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่รือดอนทราบถึงกำหนดการเริ่มงาน แผนงาน ระยะเวลา การรือดอน ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน และการติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนส็อต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 13/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) | | <p>การดำเนินงาน และสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมาได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน</p> <p>10) กำหนดให้มีมาตรการในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ จากการควบคุมมลพิษหรือสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ อย่างเคร่งครัด - ในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) จากการควบคุมมลพิษหรือสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในบริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าเกินมาตรฐานฯ โครงการจะหยุดดำเนินกิจกรรมก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ทันที ได้แก่ งาน | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนนไสต์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 14/364 หน้า



ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) | | <p>ที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขอนส่งวัสดุรื้อถอนออกสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เจาะ เจียร หรือที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง พร้อมทั้ง ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไข และเมื่อค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงจะดำเนินการต่อไปได้</p> <p>11) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่รื้อถอน โดยมี รายละเอียดแสดงในมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบระยะรื้อถอนด้านสภาพภูมิประเทศ ข้อ 4) 12) กำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดฝุ่นละออง โดยติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่รื้อถอน และทางสื่อออนไลน์ เช่น website เป็นต้น โดยต้อง นำเสนอผลการตรวจวัดให้เป็นค่าปัจจุบันอย่าง สม่ำเสมอ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 15/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนise)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|---|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) ผลกระทบทางอากาศ | <p>จากการประเมินมลสารในช่วงงานรื้อถอนในโครงการ (เดือนที่ 1-2 ของการก่อสร้าง) เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารบริเวณพื้นที่โครงการที่มีการตรวจวัดระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2564 พบร่วมค่าความเข้มข้นของมลสาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ประมาณ 1.7 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) - ความเข้มข้นของก๊าซในโทรศั่งไดออกไซด์ (NO₂) ประมาณ 0.191 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.) - ความเข้มข้นของก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ประมาณ 0.010 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.) - ความเข้มข้นไออกซีเจน (HC) ประมาณ 2.42 มก./ลบ.ม. <p>ซึ่งความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>1) ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>2) หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ</p> <p>3) ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และรถส่งค่านงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ โดยโครงการจะไม่นำรถที่มีคันด้าจากห่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดคันด้าระบบกระดาษกรอง หรือไม่เกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดคันด้าระบบบวัดความทึบแสง) มาใช้ในโครงการ</p> <p>4) ติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความลั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทั้งบริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน เดือนละ 1 ครั้ง</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปริมาณมลสารทางอากาศ <p><u>ด้วยนีฟท์ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด CO, NO₂, SO₂ และ HC ความถี่ - สักดาทั้ง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนสถานีตรวจวัด - พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 16/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 1.3 เสียง | <p>จากการประเมินระดับเสียงในช่วงงานรื้อถอนของโครงการ (เดือนที่ 1-2 ของการก่อสร้าง) พื้นที่ข้างเคียงที่นี่ที่โครงการจะได้รับเสียงที่เกินค่ามาตรฐานฯ (เกิน 70 เดซิเบลเอ) ดังนั้นโครงการกำหนดให้มีการติดตั้งวัสดุกันเสียง โดยระดับเสียงรวมที่ผู้รับเสียงจะได้รับจากการรื้อถอนโครงการรวมที่เกิดจากกิจกรรมที่ทำพร้อมกับระดับเสียงที่ตรวจวัดได้บริเวณโครงการ (Background) พบว่า กิจกรรมรื้อถอนมีค่าระดับเสียง ภายหลังการติดตั้งวัสดุกันเสียงที่มาถึงผู้รับเสียง ดังนี้</p> <p>ทิศเหนือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักอาศัยทางทิศเหนือ ในช่วงงานรื้อถอน มีค่าระดับเสียงที่มาถึงผู้รับเสียงประมาณ 65.9-69.1 เดซิเบลเอ และได้รับระดับการรบกวนมีค่าอยู่ในช่วง 3.9 ถึง 8.6 เดซิเบลเอ <p>ทิศตะวันตก</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักอาศัยทางทิศตะวันตก ในช่วงงานรื้อถอน มีค่าระดับเสียงที่มาถึงผู้รับเสียงประมาณ 66.0-67.5 เดซิเบลเอ และได้รับระดับการรบกวนมีค่าอยู่ในช่วง 4.0 ถึง 7.0 เดซิเบลเอ | <p>1) กำหนดให้ดำเนินการรื้อถอน เฉพาะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.00-18.00 น. โดยหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>2) กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรื้อถอนหนาตอนกรีต ติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 ม. ติดตั้งที่ระยะห่างจากหนาตอนกรีตประมาณ 2 ม. ตลอดแนวแท่นตอนกรีต โดยด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก ใช้วัสดุ Bloxteg ซึ่งสามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) และด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดตั้งกำแพงกันเสียง วัสดุ Steel, 18 ถุง หนา 1.27 น.m. (หรือ metal sheet ความหนา 0.47 น.m. 3 แผ่น ซ้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 น.m.) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) - งานรื้อถอนพื้นตอนกรีต ติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 ม. ติดตั้งตามแนวเขตที่ดิน โดยด้านทิศเหนือและ | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงจากการรื้อถอน ด้วยเครื่องวัด - L_{eq} 24 hr, L_{max}, L_{dn}, L_{10}, L_{90} และเสียงรบกวน ความดี - สปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน สถานีตรวจวัด - พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 17/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข จินนะโสต)

บุคลากรประจำโครงการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 1.3 เสียง (ต่อ) | <p>ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปกำหนดให้ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งกำหนดว่า หากระดับเสียงรบกวนมีค่ามากกว่า 10 เดซิเบล เอ ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน</p> <p>อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>ทิศตะวันตกใช้วัสดุ Bloxtec ซึ่งสามารถลดระดับเสียงหกผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบล เอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) และด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดตั้งกำแพงกันเสียง วัสดุ Steel, 18 ซม. หนา 1.27 มม. (หรือ metal sheet ความหนา 0.47 มม. 3 แผ่น ซ้อนกัน จนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม.) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงหกผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบล เอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า)</p> <p>3) กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุรื้อถอนภายในพื้นที่รื้อถอนไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแทรหรือเที่ยบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน</p> <p>4) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการรื้อถอนที่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด และตรวจเชื่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 18/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะเสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 1.3 เสียง (ต่อ) | | <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการรื้อถอน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอนโครงการ และติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ปริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดการโครงการ/ผู้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>7) หากพบว่าระดับเสียงมีค่าเกินค่ามาตรฐาน ต้องหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังโดยทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขให้ระดับเสียงอยู่ในมาตรฐานก่อนที่จะดำเนินการต่อไป</p> <p>8) กำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดเสียงโดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่รื้อถอน และทางสื่อออนไลน์ เช่น website เป็นต้น โดยต้อง</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 19/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 1.3 เสียง (ต่อ) | | นำเสนอผลการตรวจวัดให้เป็นค่าปัจจุบันอย่างสมำเสมอ | |
| 1.4 ความสั่นสะเทือน | <p>สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นเป็นที่ตั้งของเป็นที่ตั้งของตู้คอนเทนเนอร์ (สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว) แท่น และพื้นคอนกรีต ห้องน้ำสำเร็จรูป ระบบบำบัดส่าเร็จรูป และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะมีการรื้อถอนพื้น และแท่นคอนกรีตโดยมีแผนที่จะรื้อถอนในเดือนที่ 1-2 ของการก่อสร้าง (ระยะเวลา 2 เดือน) โครงการจะทำการยกและขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ (สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว) และในส่วนของพื้นและแท่นคอนกรีตจะดำเนินการสกัดออกโดยใช้แบคโฮทัว เจ้า และแยกชิ้นส่วนขนาดเล็กนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช ทั้งนี้จากการประเมินพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ดินเนื้อ : <ul style="list-style-type: none"> - บ้านเลขที่ 111/77 จะได้รับความเรืออนุภาคสูงสุดรวม 3.39 มน./วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 5 มน./วินาที) | <p>1) กำหนดช่วงเวลาการรื้อถอนของโครงการ ในวันจันทร์-เสาร์ ทำงานเวลา 8.00 - 18.00 น. โดยหยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>2) ก่อนการรื้อถอน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเหตุหรือพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการรื้อถอน โดยระบุวันช่วงเวลาให้ชัดเจน สำรวจและเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ โดยรอบ เพื่อเก็บภาพถ่ายสภาพเดิมของก่อนที่จะมีการรื้อถอน และเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้ง เพื่อเก็บสภาพอาคารภายนอกหลังจากงานรื้อถอน ถ้าเจ้าของอาคารซึ่งเคยไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการรื้อถอนให้บันทึกเหตุผลพร้อมกับให้บุคคลที่ไปด้วยลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป</p> <p>3) ก่อนดำเนินกิจกรรมรื้อถอนที่อาจส่งผลกระทบความสั่นสะเทือน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน <p>ค่าความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน</p> <p>ค่าความเรืออนุภาคสูงสุด (PPV) และค่าความถี่ (Frequency)</p> <p>ช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน <p>สถานีตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดติด้า สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 20/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>ทิศตะวันตก :</u> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านเลขที่ 111/42 จะได้รับค่าความเร็วอนุภาค สูงสุดรวม 1.42 มม./วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐาน ที่กำหนด 5 มม./วินาที) - บ้านเลขที่ 111/1 จะได้รับค่าความเร็วอนุภาค สูงสุดรวม 1.64 มม./วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐาน ที่กำหนด 5 มม./วินาที) <p>อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>และให้หมายเลขอրือพทของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการรื้อถอน โดยระบุวัน ช่วงเวลา ให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจอาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการรื้อถอน</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที 5) กำหนดความเร็วรถบรรทุกในพื้นที่รื้อถอนให้ไม่เกิน 20 กม./ชม. 6) กำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่รื้อถอน และทางสื่อออนไลน์ เช่น website เป็นต้น โดยต้องนำเสนอผลการตรวจวัดให้เป็นค่าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 7) จัดทำประกาศภัยโดยมีวังเจินประจำภัยต่อครั้งไม่ต่ำกว่า ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำ | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 21/364 หน้า
กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะสิต)
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) | | <p>ประเมินภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และในระหว่างที่บริษัทประกันภัยยังไม่มีการชดเชยเยียวยาเจ้าของโครงการจะต้องสำรองเงินชดเชยค่าความเสียหายไว้ในวงเงิน 10,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเสินไหมที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยกรณีการรื้อถอนของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ต่อการพักอาศัย ตลอดจนต่อสุขภาพโครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากหัก 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไก่เลี้ยงข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดย</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนต์ นวัธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดตาม สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 22/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) | | <p>เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโกล์เกลี่ย (ถ้าหากมี) กำหนดให้มีมาตรการเขิงรุกต่อแหล่งรับผลกระทบด้านทิศเหนือบริเวณอาคารเลขที่ 111/77 ซึ่งคาดว่าจะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเกิน 2.5 มม./วินาที ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีวิศวกรโครงการคุ้มครองบ้าน/อาคารที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการที่มีความสั่นสะเทือนเกิน 2.5 มม./วินาที อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงทำงานรื้อถอน ให้เข้าพบเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารโครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2) ก่อนดำเนินกิจกรรมรื้อถอนที่อาจส่งผลด้านความสั่นสะเทือน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำงานรื้อถอน โดยระบุวันช่วงเวลาให้ชัดเจนพร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการ | |

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 23/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววนิวิสาข์ จินนาโรสิต)

บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 1.5 ทรัพยากรดิน | <p>สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นที่ดึงของดินโคลนเหนือร่วน (สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว) แห่น และพื้นดินกรีต ห้องน้ำสำเร็จรูป ระบบบำบัดสำเร็จรูป และวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้คาดว่าจะมีระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 เดือน โดยโครงการจะมีการรื้อดินโคลนเหนือและพื้นดินกรีตก่อนการก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนแรก โดยขั้นตอนรื้อถอนจะไม่มีการขุดตักหรือปรับลดระดับในพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรดินในขั้นตอนนี้</p> | <p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที</p> <p>3) ควบคุมการรื้อถอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและป้องกันหรือให้อาหารที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่รื้อถอนมีความปลอดภัยสูงสุด</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุ ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่รื้อถอน ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการทุกวันตลอดระยะเวลาการรื้อถอน <p><u>ช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์สมรรถกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 24/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 1.6 คุณภาพน้ำผิวน้ำ | น้ำเสียจากงานในกิจกรรมการรื้อถอนจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และต้องมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทึบให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จำนวนน้ำที่ระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภารณะจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามอินทรา และให้หลังสูญคลองบ้านเกาะต่อไปดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ | <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และต้องมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทึบให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภารณะและริมถนนรามอินทรา ซึ่งหลังสูญคลองบ้านเกาะต่อไป จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ จัดให้มีคุณงานดูแลรักษาความสะอาดห้องล้าง ให้สะอาดอยู่เสมอ | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา | 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก | สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นเขตทุ่มชนเมือง ประกอบด้วย บ้าน/อาคารอยู่อาศัย สำนักงาน อาคารชุด สุตามประกอบการและร้านค้าต่างๆ จึงพบแต่สัตว์เลี้ยงหรือนก แต่ก็ไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่หายาก หรือพิเศษรวมทางธรรมชาติที่สำคัญ จึงคาดว่าการรื้อถอนในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาบนบก | - |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสโตร)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 25/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล่วง界 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบล่วง界 รัฐธรรมนูญ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าท่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบล่วง界 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบล่วง界 |
|--|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ | น้ำเสียจากงานในกิจกรรมการรื้อถอนจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจนมีปริมาณความสกปรกในรูป BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จากนั้นจึงระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำบันถานภาระจำยอม ซึ่งเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามอินทรา และไหลลงสู่คลองบ้านเกาท์ต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำ และรวบรวมน้ำเสียของชุมชนโครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบ้านเกาท์ พบร้า มีค่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคุณนาคม ทั้งนี้แหล่งน้ำดังกล่าวปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ในด้านการระบายน้ำจากครัวเรือน และเพื่อการคุณนาคมเท่านั้น จึงไม่มีทรัพยากรชีวภาพในน้ำที่หายากหรือที่สำคัญ จึงคาดว่าการดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำอย่างมีนัยสำคัญ | - | - |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 26/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง ลิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ | | | |
| 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน | การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นบ้าน/อาคารอยู่อาศัย สำนักงาน อาคารชุด สถานประกอบการและร้านค้าต่างๆ สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์คอนเนกชัน (สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว) แทน และพื้นคอนกรีต ห้องน้ำสาธารณะรูปแบบบ้ำบัดสำเร็จรูป และวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้คาดว่าจะมีระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 เดือน โดยโครงการจะมีการรื้อถอนพื้นและแท่นคอนกรีตก่อนการก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนแรก ทั้งนี้ ในช่วงรื้อถอนจะมีการทำงานของเครื่องจักร/เครื่องยนต์ต่างๆ ในพื้นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปตามลักษณะกิจกรรม อย่างไรก็ได้ การรื้อถอนที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่รื้อถอนเท่านั้น และโครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น | กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการรื้อถอนให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 27/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา ลิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาอ่อน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|--|
| 3.2 การจราจร | เนื่องจากในช่วงรื้อถอนในพื้นที่โครงการมีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นมาจากการรื้อถอนไม่นานนัก โดยโครงการใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในการขนย้ายดังนั้น ช่วงรื้อถอนของโครงการคาดว่าจะทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดเตรียมมาตรการในการบรรเทาผลกระทบด้านจราจรและบริหารจัดการด้านจราจร | <ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานข้ายาวสุด และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้อัดล้าเข้าไปในผู้การจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ รวมทั้งไม่ให้มีการลดยกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยกต่อไปร่วงหล่นบนผู้การจราจรบนถนนภายนอกโครงการ จัดเตรียมผ้าใบคลุมห้องกระเบษของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อบังกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกร่วงหล่นบนผู้การจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือเศษของรถขนส่งล่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการ จะจัดเจ้าหน้าที่ค่อยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถมองเห็นเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความเสียหายของผู้คนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุรื้อถอนของโครงการ <p><u>ช่วงเวลาตรวจดู/ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาอ่อน <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 28/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>5) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ที่นำมายังงานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิดชำรุดหรือบกพร่องขณะใช้งาน</p> <p>6) จัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการรื้อถอนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน</p> <p>7) รถขนส่งวัสดุจากการรื้อถอนจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานบนถนน สังเกตุเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเฉียบชน</p> <p>8) ก้าหนนให้รถขนส่งของโครงการใช้ความเร็วและน้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงก้าขับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>9) หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนน หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรค ต่อการขนส่งเข้า-ออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะรีบ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์สมเดจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 29/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจร ให้เข้ามาดูแลกวดขันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่ง</p> <p>10) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์</p> <p>11) มีการกำหนดชั่วโมงเวลาการขนย้ายวัสดุจากงานรื้อถอน โดยจะเน้นให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00 น.- 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ</p> <p>12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ในขณะดำเนินการรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมชนที่อาศัยอยู่บนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>13) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวน้ำหน้าโครงการ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุของโครงการ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะสิต)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิงแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 30/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค เอoth แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 3.3 การใช้น้ำ | การใช้น้ำในระยะรื้อถอน จะได้รับบริการจากการประปาครบทวง สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว | <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 2) ตรวจสอบจุดรั่วซึ่น หากพบให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 3) กำชับให้คุณงานใช้น้ำอย่างประหยัด | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบห่อน้ำใช้ และถังสำรองน้ำช่วงเวลาที่ตรวจวัด - สักดาที่ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |
| 3.4 การบำบัดน้ำเสีย | น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมของคนงานจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำที่มีค่าความสกปรกในรูป BOD ระบายออกไม่เกิน 20 mg./l. ก่อนระบายนอกพื้นที่โครงการต่อไปอย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดินในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 31/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รชยบะรีอ้อน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 3.5 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม | โครงการจะควบคุมการระบายน้ำโดยจะทำร่างระบายน้ำชั่วคราว โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจุดท้ายสุดของระบายน้ำชั่วคราวจะมีบ่อพักน้ำเพื่อให้ตกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมา กับน้ำฝนตกตกลงก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม ซึ่งเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะรัมถวนรามอินทรา และไหลลงสู่คลองบ้านเกาะต่อไป | <ol style="list-style-type: none"> จัดทำร่างระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรับรวมน้ำเข้าสู่บ่อตกตะกอน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม ซึ่งเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะรัมถวนรามอินทรา และไหลลงสู่คลองบ้านเกาะต่อไป ทำความสะอาดบ่อตกตะกอนดินทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตกตะกอน จัดให้มีบ่อตกตะกอนสุดท้าย ที่มีขนาด 0.5×0.4 ม. (ลึก 1 ม.) ให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม ซึ่งเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะรัมถวนรามอินทรา และไหลลงสู่คลองบ้านเกาะต่อไป จัดให้มีพื้นที่ก่องเศษวัสดุร่องอย่างเป็นระเบียบ มีผ้าใบปูคลุมอย่างนิ่มชิด และควรอยู่ห่างจากร่างระบายน้ำของโครงการ ตามความเหมาะสม | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำภายในพื้นที่รื้อถอน ความสะอาดของระบายน้ำและบ่อตกตะกอนดิน - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารื้อถอน <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดตาม สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 32/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|---|
| 3.6 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | <p>สภาพพื้นที่โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ในปัจจุบัน (ณ เดือนธันวาคม 2565) เป็นที่ตั้งของตู้คอนเทนเนอร์ (สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว) แห่งนั่น และพื้นคอนกรีต ห้องน้ำสาธารณะรูประบบบำบัดสำเร็จรูป และวัสดุก่อสร้าง โดยที่ตู้คอนเทนเนอร์ (สำนักงานก่อสร้างชั่วคราว) โครงการจะทำการยกและขยายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ในส่วนของห้องน้ำสาธารณะรูป ระบบบำบัดสำเร็จรูป และวัสดุก่อสร้าง โครงการจะเก็บไว้ใช้งานในการก่อสร้างต่อไป โดยส่วนที่จะรื้อถอน ได้แก่ แห่นและพื้นคอนกรีต โครงการจะดำเนินการสกัด และแยกชั้นส่วน คิดเป็นค่อนกรีตปริมาตร 1,795.2 ตัน ขนส่งโดยรถบรรทุกเพื่อส่งไปกำจัดที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยอย่างไรก็ตามโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการ</p> | <ol style="list-style-type: none"> จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขาลักษณะ มีฝาปิด มีดitch แยกประเภทมูลฝอย และตรวจสอบสภาพที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ จัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุจากการรื้อถอนและต้องปักกลุ่มด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อรอการเก็บขนย้าย/ไปกำจัด ต่อไป โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขต หรือบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปทุกวัน โดยผู้รับเหมา รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ประสานสำนักงานเขต/หรือบริษัทเอกชน เช่น บริษัท ดีดี ชูโอ ชั้น จำกัด ให้เข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลและกำกับถอนจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ในส่วนของถังบำบัดจะให้บริษัทเอกชนที่รับกำจัดมูลฝอยอันตรายนำไปกำจัด ไม่นำเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดการมูลฝอยได้แก่ ค่อนกรีตจะส่งไปข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบที่พักขยะมูลฝอยตลาดระยะเวลารื้อถอน ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ตรวจสอบและบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่จะต้องนำไปกำจัดที่โรงกำจัดและปรับรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดยังโรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และ/หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้กำจัดมูลฝอยตามกฎหมายทุกครั้งที่นำออกจากพื้นที่โครงการ โดยให้ตรวจสอบกับปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จค่ากำจัดมูลฝอย |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนะสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 33/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางส่วนที่สำคัญ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) | ป้องกันการจัดการมูลฝอยจากกิจกรรมการรื้อถอน และคนงานรื้อถอนที่เหมาะสม | โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจดบันทึก ปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการชำระ ค่าจัดเก็บของศูนย์ฯ สำหรับมูลฝอย | ความต้องการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา รื้อถอน <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |
| 3.7 การใช้ไฟฟ้า | การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะได้รับบริการไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวง เชตมินบุรี ทั้งนี้โครงการจะ กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบ จากการ | 1) แนะนำให้คุณงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) เลือกใช้อุปกรณ์/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน 3) ติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 4) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ รับดำเนินการซ่อมแซมทันที | การติดตามตรวจสอบ - ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ <u>ช่วงเวลาตรวจสอบ/ความต้องการ</u> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะสิต)

บุคลากรประจำผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 34/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------|---|---|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย | กิจกรรมการรื้อถอนมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือแก๊ส สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล หรืองานรื้อถอนในบางขั้นตอน ผู้รับเหมาจึงต้องมีมาตรการจัดเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ปลดกัย จัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิง รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่ สามารถป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัยได้อย่างไรก็ได้ โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | <p>1) โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง และการรับเหมา ฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพกรณีเกิดเหตุ โดยรายละเอียดแผนด้านความปลอดภัยต้องครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การจัดผังหน้าที่ความรับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสารเพื่อป้องกันและรับ��เหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาผังของโครงการก่อสร้าง รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ การปฏิรูปพื้นที่ หลังการเกิดเหตุ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ก่อนเกิดเหตุ</u> ประกอบด้วย แผนความรับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการอบรม แผนการณรงค์ป้องกันเหตุอัคคีภัย การควบคุมพื้นที่ และควบคุมวัสดุอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง และ แผนการควบคุมดูแล และตรวจสอบราพื้นที่ - <u>ขณะเกิดเหตุ</u> ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ - <u>หลังการเกิดเหตุ</u> ประกอบด้วย แผนการบรรเทาทุกข์ และแผนการปฏิรูปพื้นที่ | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท พาตา ลิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 35/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>2) จัดเตรียมให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดไม่น้อยกว่า เครื่องละ 4 กก. โดยจัดชนิดของถังดับเพลิงชนิดพัง เคเมแห้งหรือถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เหมาะสมประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด อัคคีภัย ไว้ภายในสำนักงานก่อสร้าง และพื้นที่เก็บ วัสดุ จำนวน 1 ถัง/จุด โดยการติดตั้งให้ส่วนบนสุด ของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 ม. และอยู่ในที่ซึ่งสามารถ มองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และมีการ ตรวจสอบรับรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>3) จัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มี ความชำนาญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐาน และมีการใช้งานที่ถูกประเกณฑ์และจัดให้มีการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4) จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ โดยไม่เก็บ ไว้ในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและเก็บไว้ในที่ มีดีชิด เว้นแต่จะเก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็น แก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น อีกทั้งจัดให้มีฝาปิด</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 36/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>ภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไออกซิเจน รวมถึงการจัดทำสายดินในขณะเปลี่ยนถ่ายเทาขานะบรรจุเชือเพลิง หรือสารติดไฟ นอกจากนี้ให้จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายชี้แจงความอันตรายที่มีความหมายในท่านของเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น</p> <p>5) อบรมพนักงานเพื่อความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมการทำงานของคนงานอย่างเข้มงวด โดยกำหนดมาตรการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามสูบบุหรี่และนำวัสดุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบังลงโทษ สำหรับผู้ฝ่าฝืน | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 37/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามใช้กระแสงไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟที่กำหนด - ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ซม. และกำหนดบริเวณพื้นที่ห้ามก่อเกิดประกายไฟให้ชัดเจน - ห้ามน้ำตกดูໄวงเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด <p>6) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>7) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่ทำการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง</p> <p>8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่รื้อถอนตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 38/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>ควบคุมดูแลในพื้นที่เป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>9) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>10) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้กับบุคลากรในโครงการ ป้ายแสดงเส้นทางการอพยพและข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดตั้งให้ชัดเจนในบริเวณก่อสร้างให้คุณงานสามารถเห็นได้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดเกิดขวางทางหนีไฟ ห้องน้ำทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 ม.</p> <p>11) จัดให้มีการติดหมายเลขอุทิศพื้นที่ของสถานีดับเพลิงโรงพยาบาล และสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ พวงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา อินโนสิต)

บุคลากรผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท พาตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 39/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4 คุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิต | | | |
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และมีส่วนร่วมของประชาชน | ผลกระทบจะเกิดจากปัจจัยความสงบสุขของชุมชนอันเนื่องมาจากการรื้อถอนของโครงการ เช่น เสียงดัง การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง และความปลดปล่อยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น | <ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่รื้อถอน โดยมีรายละเอียดแสดงในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะรื้อถอนด้านสภาพภูมิประเทศ ข้อ 4) ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ไว้ด้านหน้าพื้นที่โครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอน หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการรื้อถอนจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 40/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนสेट)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 4.2 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ | <p>(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>กิจกรรมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมในพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยมีสาเหตุ อันเกิดจากฝุ่นละออง เสียง อุบัติเหตุจากการรื้อถอน และการขนส่งวัสดุ ตลอดจนมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการรื้อถอน</p> <p>▪ ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ</p> <p>การทำงานรื้อถอนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง รวมถึงควันจากการถыนต์และเครื่องจักรซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ</p> | <p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด</p> | <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคันนายาว ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สัตติ์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 41/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่โครงการ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ■ <u>ผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวน</u> แหล่งกำเนิดของเสียงรบกวนจะมาจากการทำงานของเครื่องจักรและการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ หากได้รับเสียงที่ดังเกินไป และติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน ■ <u>ผลกระทบต่อผู้คนหนาแน่น</u> การแหะฟุนและของหรือสารเคมี เช่น ผงปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ■ <u>ผลกระทบในด้านความเครียด</u> สาเหตุอาจเกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | <p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านเสียง ความสั่นสะเทือน และการจราจร อย่างเคร่งครัด</p> <p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด 2) ดูแลควบคุมงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหานบุก รุกพื้นที่นอกโครงการ ลักษณะเช่น การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 3) ระบุในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมางานรื้อถอนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และจัดให้มีการตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนโครงการอย่างเคร่งครัด | <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคันนายาว ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

บุคลากรดูแลผู้มีสิทธิ์ที่มีรายงาน/บริษัท ตذاาา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 42/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอนด์ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อ ผู้พักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่โครงการ (ต่อ) | (2) อุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจากความประมาท สภาพของ เครื่องมือ/อุปกรณ์รื้อถอน ตลอดจนการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระบุเป็นข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ รื้อถอน ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อสาธารณะ และ ประชาชนใกล้เคียงได้ | <p>1) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่รื้อถอนให้เพียงพอ ไม่ให้มีจุดอับหรือมุมมืด</p> <p>2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด</p> <p>3) กรณีที่กิจกรรมการรื้อถอนโครงการ ทำให้เกิดความ เสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการ ต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการรื้อถอนโครงการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการรื้อถอนและต้องมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้นัดผู้ร้องเรียนเข้าไป ตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกัน วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำในสำนักงาน โครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ อยู่ ประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดย ทางวัวใจ โทรสาร พื้นที่ จดหมาย จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อที่อยู่ | <p><u>วิธีการจัดการ/ความต้อง</u> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต คันนายาว ทุก 6 เดือน <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน))</p> </p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 43/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่โครงการ (ต่อ) | | <p>เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ฝ่ายนلنลชนสัมพันธ์ และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบและค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นจัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงการและบริษัทที่รับเหมา ก่อสร้าง และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป 4) ติดสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการชนสั่งวัสดุรื้อถอน กรณีที่กิจกรรมรื้อถอนโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดิน ข้างเคียงโครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโตร)

บุคลากรร่วมดำเนินการ/บริษัท ตاتตา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 44/364 หน้า



ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค เอฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|---|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | (1) <u>การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน</u> สภาพสิ่งแวดล้อมของการทำงานส่งผลต่อคนงานซึ่งเป็นผู้สัมผัส สารมลพิษทางอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการทำงาน ▪ <u>คุณภาพอากาศ</u> สำหรับคนงานรื้อถอนซึ่งถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดมลพิษมากที่สุด จากการคำนวณค่าความเข้มข้นรวมของมลสารต่างๆ พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จึงส่งผลต่อคนงานรื้อถอนในระดับต่ำ | <p>1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ</p> <p>2) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น</p> <p>3) จัดพร้อมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอน อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการรื้อถอน ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการจัดพร้อมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป</p> <p>4) ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่รื้อถอนไม่ให้เกิน 20 กม./ชม.</p> | <p>วิธีการจัดการ/ความดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคันนายาว ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคลากรร่วมดำเนินการ/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 45/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | <p>ผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวน แหล่งกำเนิดของเสียงรบกวนจะมาจากการทำงานของเครื่องจักรและการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ หากได้รับเสียงที่ดังเกินไป และติดต่อกันเป็นระยะเวลา长 จะเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน</p> | <p>5) ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นัยจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน</p> <p>6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เพื่อป้องกันผู้ล่วงได้แก่ หน้ากากอนามัย ที่สามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอน</p> | <p>วิธีการจัดการ/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัววงศ์เรือง)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ จินนนาโพธิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 46/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศุภคติ่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|---|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>5) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูคนเราจะสามารถตับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เดซิเบล เดซิเบล โดยหากจะตับเสียงในขณะทำงานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบล เดซิเบล เดซิเบล ถือว่าเป็นตรายต่อการได้ยินของหู เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs)</p> <p>6) อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในกิจกรรมการรื้อถอน - จัดให้มีปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม ค่า NRR 33 เดซิเบล เดซิเบล โดยต้องให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 5 ม. จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง</p> | <p>กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคันนายาว ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 47/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชยา อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ■ ความสั่นสะเทือน คนงานรื้อถอนอาจได้รับความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรื้อถอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. การสั่นสะเทือนทั่วร่างกาย เป็นลักษณะของการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านมาจากการพื้นหรือโครงสร้างของวัตถุที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 2. การสั่นสะเทือนเฉพาะบางส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะที่มีอวัยวะ เช่น เครื่องเจียร์ เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องขัดถูพื้นที่น้ำด้วยไฟฟ้า เป็นต้น โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความสั่นสะเทือนสำหรับคนงาน | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้คนงานที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใส่ที่ครอบทุค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ในกรณีที่คนงานทำงานอยู่ใกล้เครื่องจักรหลายประเภท <p>มาตรการป้องกันและความคุณที่แหล่งกำเนิดของความสั่นสะเทือน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อุปกรณ์/เครื่องจักรที่มีความถี่สูง อาทิ เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น จัดให้มีวัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ตั้งกล่าว เพื่อลดความสั่นสะเทือน 2) เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ <p>มาตรการป้องกันและความคุณที่ตัวบุคคล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือเบ้ารองนั่งสำหรับรถخدจุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน 2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน เช่น ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 48/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและศุภคติต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการ ทำงาน (ผลกระทบ ต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ■ การสัมผัศความร้อนสูง เกิดจากการทำงานกับเครื่องจักรที่มีความร้อน สูง เมื่อเกิดการสัมผัศความร้อนสูงกว่าปกติ ■ การสัมผัศสารเคมี การทำงานที่สัมผัศต่อสารเคมีที่ใช้ในงาน รื้อถอน ซึ่งอาจเป็นผลให้เจ็บป่วยได้ เช่น ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเป็นผลกระทบ ในระดับสูง | <p>3) กำหนดระยะเวลาสัมผัศกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนด ช่วงเวลาในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน อาทิ เช่น เครื่องจะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุกๆ ระยะการทำงาน 2 ชม.</p> <p>4) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาส ทำงานเบา สลับบ้าง</p> <p>1) จัดหาที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายใต้หน่วยงานให้ เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศดีเยหะดวก</p> <p>2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการ ของคนงาน</p> <p>3) ห้ามไม่ให้คนงานดื่มน้ำเครื่องดื่มและกอชอล์กในระหว่าง การทำงาน</p> <p>1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ตามประเภทงานที่ทำและกวดขันให้คนงานต้องใช้ชุด หน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจาก สารเคมีระดับสูง และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้อง^{การทำงานที่ต้องสัมผัศสารเคมีที่เป็นพิษเสนอ}</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนส็อต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท พาตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 49/349 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>2) ติดป้ายเตือนที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน</p> <p>3) กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน</p> <p>4) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกของแข็งป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นับมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือนิดต่างๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความร้อน และถุงมือยางชนิดไวนิลหรือนีโอพรีน | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวงศรรธรรมเกื้อ)
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 50/364 หน้า
กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินนันโนสต)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด


ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการ ทำงาน (ผลกระทบ ต่อคนงานรื้อดอก) | | <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีที่ใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแทกไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกตามลักษณะของงาน เช่น รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รองเท้านิรภัย และรองเท้าป้องกันสารเคมี | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา อินนันโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 51/364 หน้า



ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าที่อาจได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ■ โรคคอมแพค โรคคอมแพค致命สาเหตุจากการร่างกายระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่ทัน เนื่องจากอากาศที่ร้อนมากจนร่างกายมีความร้อนสะสมเกิน หรือร่างกายขาดน้ำ หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น เช่น ห้องร่วง อาหารเป็นพิษ อดนอน ส่งผลให้เกิดตะคริว หรือรุนแรงถึงขั้นหมดสติได้ ■ โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงานอาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรคหวัด เป็นต้น 2. มีประชากรอยู่อาศัยอยู่อย่างแออัด | <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่รื้อถอน ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน 2) ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชม. 3) ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการห้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดพักงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 52/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอนด์ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | โรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) | <p>ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง กรณีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กันยายน 2564</p> <p>1. <u>การบริหารจัดการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</u></p> <p>1) จัดตั้งทีมดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (J.P.) หรือหัวหน้างาน (Staff) หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นแกนนำในการติดตามสถานการณ์ภายในสถานที่ ก่อสร้างและเฝ้าระวังคนงานก่อสร้าง และเป็นผู้กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางป้องกันโรคโควิด-19</p> <p>2) ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับมาตรการ จัดวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกัน ลดสัมผัส ฉาบเชือ ที่เหมาะสม และเพียงพอ</p> | <p><u>การติดตามตรวจสอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ท้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเมื่อสัมผัสร้าบไปเป็นโควิด-19 โดยใช้ Antigen Test Kit (ATK) ตรวจสอบสบู่ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ ให้มีความพร้อมใช้งาน และเพียงพอ ต่อการใช้งาน เป็นประจำทุกเดือน |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ พ่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาข อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตذاตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 53/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการ ทำงาน (ผลกระทบ ต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>3) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน แรงงานที่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่พนักงาน คนงานในสถานที่ก่อสร้างและเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง จัดให้มี Safety Talk กับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรค โควิด-19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรถึงอันตรายของโรค วิธีการติดต่อการป้องกันตนเอง ป้องกันเพื่อนร่วมงาน จากการแพร่ระบาด รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง และดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด</p> <p>4) มีการกำกับ ติดตามให้ผู้ปฏิบัติงาน แรงงาน ก่อสร้าง ผู้มาติดต่อทุกคนต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. การจัดทำทะเบียนพนักงาน/ลูกจ้าง/แรงงาน</p> <p>1) ข้อมูลบุคคล: ชื่อ-สกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หรืออายุ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 54/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>2) ข้อมูลการพักอาศัยภายในเคมเป็นหรือภายนอกเคมป์ (หอพัก บ้านเช่า)</p> <p>3) ข้อมูลการทำงาน : วันที่จ้าง ตำแหน่งหรืองานในหน้าที่ วันสิ้นสุดของการจ้าง</p> <p>4) ข้อมูลสุขภาพ เช่น สิทธิการรักษา โรคประจำตัว/อาการป่วย</p> <p>5) การเคลื่อนย้ายแรงงาน</p> <p>นอกจากทะเบียนลูกจ้าง ควรมีการจัดทำทะเบียนผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่มาติดต่อ ที่มาร่วมดำเนินงานหรือติดต่อ กับบริษัทของตนเอง รวมทั้งระบบการติดต่อที่สามารถติดต่อได้</p> <p>3. มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง</p> <p>1) ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง และประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน/ห้องพัก/ด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันของทางราชการ หรือที่หน่วยงานกำหนด หากพบอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งทัวน้ำงาน เพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และปฏิบัติตาม</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตตตาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 55/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>คำแนะนำ เพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่กระบวนการทำงาน</p> <p>2) กำหนดทางเข้า-ออกสถานที่ก่อสร้างและเคนป์คนงานที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจำ และจำกัดทางเข้า-ออกให้เป็นช่องทางเดียว เพื่อควบคุมการเข้า-ออก และสามารถคัดกรองผู้เข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) ผู้ปฏิบัติงาน แรงงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างและเคนป์คนงาน ต้องมีการคัดกรองโดยการตรวจดูอุณหภูมิร่างกายและแสดงผลการประเมินอาการเสี่ยงของตนเอง (แอปพลิเคชัน “ไทยเชฟไทย (Thai Save Thai)” หรือระบบที่รัฐกำหนด) หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้พักอยู่และวัดอุณหภูมิอีกครั้งหากอุณหภูมิไม่ลด จะถือว่ามีไข้ไม่น้อยหนาให้เข้าทำงาน และให้อยู่ในพื้นที่กักตัวชั่วคราว (Isolation Area) และรายงานให้ จป.</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ จินนະโสต)

บุคลากรร่วมดำเนินการสิทธิชั้นนำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 56/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>หรือผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ดำเนินการตามระดับความเสี่ยงต่อไป.</p> <p>4) ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครองหน้า (Face Shield) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ</p> <p>5) จัดให้มีที่ล้างมือร้อนสบู่ หรือแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ (ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อยร้อยละ 70) ไว้ ณ จุดทางเข้า-ออกบริเวณต่าง ๆ และจุดที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสร่วม เช่น จุดลงชื่อเข้าทำงาน ที่ติดต่อสถานที่รับประทานอาหาร จุดกดน้ำดื่ม ห้องส้วม สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ</p> <p>6) กำหนดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 ม. ตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ จินนังโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 57/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าท่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>7) ปรับรูปแบบการทำงาน จัดระบบการทำงานเพื่อลดความหนาแน่น ลดโอกาสเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การเลื่อนเวลาการทำงาน เหลื่อนพื้นที่ทำงาน สลับวัน เป็นต้น</p> <p>8) งดกิจกรรมการรวมตัว กิจกรรมสังสรรค์ กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>9) หากมีการรับ-ส่งพนักงาน ให้ดูแลด้านความปลอดภัยของคนงาน เช่น จำกัดจำนวนคนในการรับ-ส่ง ในให้แออัด จัดที่นั่งในให้หันหน้าเข้าหากัน และให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยง การพูดคุยกันโดยไม่จำเป็นตลอดเวลาการเดินทาง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องร่วมโดยสาร และไม่ware ระหว่างทาง</p> <p>10) จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่พนักงานแรงงาน ผู้รับเหมา</p> <p>11) ใช้ Antigen Test Kit ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ห้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเมื่อลงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคโควิด-19</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชยา อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 58/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางส่วนและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>หากไม่มีผู้ที่มีอาการสงสัยให้สูมิตรวจนิยรุก โดยใช้ PCR หรือ Antigen Test Kit ในพนักงานและแรงงานเป็นระยะ ตามขนาดจำนวนคนงาน</p> <p>12) ประสาน ดำเนินการเพื่อให้คุณงานทุกคนมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะให้การดูแลรักษา เมื่อพบว่า มีอาการป่วย หรือติดเชื้อ</p> <p>13) ดำเนินการเพื่อให้คุณงานตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์ระบาด ประเด็นสำคัญที่ควรทำความเข้าใจ เพราะน่าจะกระทบการดำเนินชีวิตของทุกคน</p> <p>4. การจัดทำแผนเผชิญเหตุหรือแผนปฏิบัติการ</p> <p>1) การสื่อสาร (Communication) จัดให้มีการสื่อสารระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างในด้านการปฎิบัติตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ</p> <p>2) การบริหารจัดการด้านสุขภาพ (Management of Health) การจัดหาการตรวจคัดกรองให้กับแรงงาน การจัดหาสถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงสร้างศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลแก่แรงงาน</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิท ท้วนธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา ฉินนະโสต)

บุคลากรร่วมดำเนินการที่ได้รับมอบอำนาจ/บริษัท ตذاดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 59/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>3) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนผู้ดูแล (Assistive Technology) เช่น การคัดกรองการเจ็บปวด การเข้ารับบริการในโรงพยาบาล</p> <p>4) การสนับสนุนระดับบุคคล (Personal Support) สถานประกอบการ ควรกำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เมื่อรับทราบหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อ เช่น การจัดตั้งห้องน้ำ และควบคุมโรคในสถานที่ก่อสร้างและที่พัก</p> <p>5) การขนส่ง (transportation) จัดทำแผนหรือตารางเวลาในการรับ-ส่งพนักงาน/แรงงาน เช่น การจัดจำนวนคนในรถไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการพูดคุยตลอดระยะเวลาเดินทาง ไม่ควรเวะระหว่างทาง และไม่ควรรับประทานระหว่างเดินทาง รวมถึงจัดแผนรถฉุกเฉิน เพื่อรับ-ส่งแรงงานเสี่ยงติดเชื้อ หรือติดเชื้อ หรือผู้กลับจากโรงพยาบาล</p> <p>6) การอยู่อาศัย (Living Situation) การจัดสภาพที่พักของคนงานให้มีรูปแบบมาตรฐานที่พักของ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 60/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรีอ่อน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไอมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางส่วนแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรีอ่อน) (ต่อ) | | <p>คุณงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และการจัดหาที่พักสำหรับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่กลับจากโรงพยาบาล รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ติดตามแรงงาน เช่น เด็ก หญิง ตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ</p> <p>7) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Connection) สถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้างมักตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน อาจมีทัศนคติไม่ดีต่อสถานที่ก่อสร้าง ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน การช่วยเหลือคนในชุมชนที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไอมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคลากรร่วมดำเนินมูลนิธิจัดทำรายงาน/บริษัท พาตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 61/364 หน้า



ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|---|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการ ทำงาน (ผลกระทบ ต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | (2) อุบัติเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงานส่วนใหญ่มีสาเหตุมา จากความประมาท สภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์ รื้อถอน ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอน ทำให้ เกิดอุบัติเหตุต่อคนงานได้ | <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับ บริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วย พยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง 2) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คุณงาน และyanพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 3) ติดป้ายแนะนำการทำางาน ป้ายเตือน เพื่อให้คุณงาน ก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 4) จัดอบรมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ทุกหน้า คุณงาน หรือจัดหาครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยในการ ก่อสร้างพร้อมซึ่งในเรื่องความปลอดภัยให้ถึงขีน 5) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม^{อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น} 6) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับคุณงาน 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อตูดและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิท วงศ์รอมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิชาญ อินโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตากาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 62/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ใจมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก หรือวัดถูกจากที่สูงตกลงมากระแทก และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศีรษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันศีรษะชน (Bump Hat) - อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูคนเราจะสามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ - อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ น้ำมือ และแขนนั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมก่อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ใจมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 63/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการ ทำงาน (ผลกระทบ ต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตราย ร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อ ชนิดต่างๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความ ร้อน และถุงมือยางชนิดไวนิลหรือนิโคลเพริน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือ วัตถุหรือสารเคมีที่ใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัส กับกระแสไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่ง ออกตามลักษณะของงาน เช่น รองเท้าป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้า รองเท้านิรภัย และรองเท้า ป้องกันสารเคมี 9) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการ ทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข จินนະโพสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 64/364 หน้า



ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศุภภาพด้านต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันิชา จินนา高地)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา ลิงแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 65/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (ออกตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน) - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 (ออกตาม พรบ.อาชีวอนามัย) - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร) เรื่อง ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 66/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | | <p>อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินนันโสด)

บุคลากรดูแลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 67/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 4.2 ด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) | (3) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสังกัดของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง ซึ่งอาจไม่ได้จดทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้อง หรือ ในไม่ได้รับสวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสวัสดิภาพของแรงงาน | <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยรื้อถอนให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศดีเยหะดวก จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง จัดให้มีรถยกต์ประจำพื้นที่รื้อถอน อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน ในการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโสด)

บุคลากรร่วมดำเนินการสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตากาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 68/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศุภภาพค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|--|
| 4.3 ศุภภาพ | การกองวัสดุรื้อถอนอย่างไม่เป็นระเบียบและไม่มีหมวดหมู่ รวมถึงการเข้า-ออกของรถบรรทุกขนส่งวัสดุรื้อถอน ทำให้เกิดหักนิยภาพที่ไม่น่าดูบวิ�ณพื้นที่รื้อถอน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น | 1) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. เพื่อบดบังหักนิยภาพที่เกิดจากการรื้อถอน นอกจากนี้ยังสามารถลดระดับเสียง และฝุ่นละอองจากการรื้อถอนของโครงการได้ 2) ห้ามวางกองวัสดุไว้ภายนอกรั้วของพื้นที่รื้อถอนโครงการโดยเด็ดขาด 3) กำหนดไม้ให้เครื่องจักรกลและเครื่องมือรื้อถอนทำงานนอกพื้นที่โครงการ 4) ระบุในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมางานรื้อถอนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และจัดให้มีการตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนโครงการอย่างเคร่งครัด | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ จินนาสะสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 69/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|--|
| 5. การประชาสัมพันธ์ | โครงการได้ให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กม. รอบที่ตั้งโครงการ จึงจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้เสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการซึ่งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสภาพชุมชน | <ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่รื้อถอน รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการ ทุก 15 วัน ตลอดระยะเวลา รื้อถอน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอน หากมีปัญหาเกิดขึ้นดังท่าแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3) จัดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 4) จัดให้มีการติดตามผลกระทบประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจาก การก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาฯ จินนະโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 70/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 5. การประชาสัมพันธ์ (ต่อ) | | 5) ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทั้ง ไว้ด้านหน้าพื้นที่ โครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัด มาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ | |
| 6. การรับเรื่องร้องเรียน | จากการดำเนินการรื้อถอนอาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้ จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ ตามเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปพร้อมกับการพัก อาศัยของชุมชน/ผู้พักอาศัยโดยรอบ/เลี้นทางการ ขนส่งได้ด้วยดี โครงการจึงจัดให้มีแผนการรับเรื่อง ร้องเรียนดังแสดงในรูปที่ 1 | 1) กรณีที่กิจกรรมการรื้อถอน ทำให้เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการต้องมี มาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการรื้อถอนโครงการ โดยมีรายละเอียด แสดงในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะ รื้อถอนด้านสาธารณสุข ผลกระทบต่อ 1) ผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (2) อุบัติเหตุ ข้อ 3) 2) จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในระยะรื้อถอน แสดงในรูปที่ 1 รายละเอียดดังนี้ <u>ช่องทางติดต่อ</u> - กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณพื้นที่โครงการ ติดตั้ง บริเวณป้อมยาน | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข จันนะโสต)

บุคลากรร่วมด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดตาม สิ่งแวดล้อม ประจำเดือน



รับรองจำนวน 71/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 6. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ทางโทรศัพท์ : 02-617-1555 Call center 1306 หรือผู้ประสานงาน : คุณกิตติ มีทอง โทรศัพท์ : 081-9099590 - ทางเว็บไซต์ : https://app.siameseasset.co.th/eia/ - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : kitti@siameseasset.co.th - จดหมายทางไปรษณีย์ : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สำนักงานเขตคันนายาว เลขที่ 9 ซอย 01 กาญจนากิษก 11/5 ถนนกาญจนากิษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 0-2379-9961-3, โทรสาร: 0-2379-9939 และ E-Mail : khanna254041@gmail.com | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนันโนดี)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 72/364 หน้า

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 6. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | <p>ขั้นตอนและกระบวนการ</p> <p>(1) เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน โครงการต้องดำเนินการตรวจสอบความเสียหายทันที</p> <p>(2) ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นภายใน 24 ชม. พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและหาข้อตกลงร่วมกัน ในขณะเดียวกันจะต้องประสาน บริษัทประกันพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น</p> <p>(3) กรณีตกลงร่วมกันได้ ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังนี้</p> <p>(3.1) การชดเชยเป็นตัวเงิน โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎหมายระหว่างประเทศ อาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจำนวนไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट)

บุคลากรรวมด้วยมีสิทธิ์เข้าร่วมรายงาน/บริษัท ตذاดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 73/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไอมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบพื้นที่สิ่งแวดล้อมและศุภภาพที่สำคัญ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 6. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | <p>ต่อคน รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทต่อครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อครั้ง <p>(3.2) โครงการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งภัยธรรมชาติที่ไม่คาดเดาได้ เช่น พายุ ไต้ฝุ่น ภัยธรรมชาติทางทะเล ภัยไฟป่า ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยน้ำทิ่ม ภัยน้ำทิ่มที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือออกจากบริษัทประกันภัย</p> <p>(3.3) จัดส่งแผนงาน วิธีการซ่อมแซม และกำหนดระยะเวลาการแก้ไขหลังจากได้รับผลกระทบ แก่ผู้ได้รับผลกระทบภายใน 3 วัน</p> <p>(4) กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห้องธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไอมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันิชา ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตذاดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 74/364 หน้า

ตารางที่ 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 6. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | <p>พิพากษา พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโภคภัย (ด้านทรัพย์) 3) การป้องกันไม่ให้เกิดชำรุดดอดบหเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องนำแนวทางการแก้ไขไปปัญหาระบุ เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดขึ้น 4) การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต้องระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตคันนายาว สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ และสถานีดับเพลิงและภัยไฟ ไว้ที่สำนักงานของโครงการ</p> | |

หมายเหตุ : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการดังนี้

- เมื่อเริ่มนิการรื้อถอนจะต้องการจัดทำผังที่ดินของการปรับสถานที่เรื่องร้องเรียนทั้งในระยะรื้อถอนและต่อสัญญาณเดินทาง (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)
- จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงาน ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตามที่ต้องการในกระบวนการรื้อถอนของโครงการ
- กำกับคุณงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาในช่วงรื้อถอนให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบโดยเคร่งครัด
- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และให้เสนอรายงานคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

กุมภาพันธ์ 2566

(นายว่องษ์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 75/364 หน้า



หมายเหตุ : ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และให้เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

รูปที่ 1 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาของโครงการ ระยะรื้อถอน

รับรองจำนวน 76/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิล แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโลส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาบันสิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอดสेट จำกัด (มหาชน)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | | | |
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ | การก่อสร้างโครงการจะมีการปรับพื้นที่โครงการให้มีความเหมาะสมสำหรับงานก่อสร้าง ทั้งนี้คาดว่าจะมีระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 เดือน จะมีการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงฐานราก และงานโครงสร้างตัวอาคาร อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปตามลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยในช่วงแรกพื้นที่จะใช้ในการวางเครื่องจักร/อุปกรณ์ และเศษวัสดุจากการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งถ้าไม่มีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น สภาพภูมิประเทศในภาพรวมของพื้นที่โดยรอบยังคงเป็นที่ราบและมีอาคารสิ่งก่อสร้างตามลักษณะทุ่มชนเมืองเป็นเดิม โดยโครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศที่อาจเกิดขึ้น | <ol style="list-style-type: none"> จัดทำรั้วทึบข่าวคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. ปิดกันตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปักคุณทางเดินเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นบนดับบล็อกทั้งที่เกิดจาก การก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วต้านหน้าโครงการที่ติดกับถนน ภาระจ่ายยอม ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน - ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | การติดตามตรวจสอบ - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอดสेट จำกัด (มหาชน)) |

รับรองจำนวน 77/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอดสेट จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย - ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ จี-เมล์ หรือทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter ฯลฯ ให้สามารถติดต่อได้โดยตรง - รายละเอียดของผู้รับเรื่องร้องเรียน นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญญาณไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนส็อต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 78/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง | <p>กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การเคลื่อนย้าย การขนส่ง การเปิดหน้าดิน ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและบริเวณ เส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบด้านฝุ่นพุ่งกระจาย จากการประเมินผลกระทบทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้น ของมลสารบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน เมื่อ วันที่ 7-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 จะทำให้ในระยะ ก่อสร้างมีปริมาณฝุ่นละออง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ประมาณ 0.136-0.292 ㎎/ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.33 ㎎/ลบ.ม.) ■ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ประมาณ 0.053-0.099 ㎎/ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.12 ㎎/ลบ.ม.) <p>ซึ่งความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดมีค่าไม่เกิน ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดแสดงในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะก่อสร้างด้านสภาพภูมิประเทศ ข้อ 4 ทั้งนี้ต้องแสดงผลการตรวจวัดฝุ่นละอองไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ ก่อสร้าง 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที 3) ติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และ ความสั่นสะเทือน บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถ มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน และทางสื่อออนไลน์ เช่น website เป็นต้น โดยต้องนำเสนอผลการตรวจวัดให้เป็น ค่าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ <p>มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5})</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการจะติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ จากการควบคุมคลุมพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศ | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง ของรั้ว และการฉีกขาดของ ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟฟ้า) ตลอดระยะ ก่อสร้าง 2. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน <p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด TSP และ PM₁₀ ความถี่ - ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็ม และฐานราก และรายงานผลต่อ หน่วยงานอนุญาตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง โดย เป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการ |

รับรองจำนวน 79/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ติดตาม สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|---|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) | | <p>บริเวณโครงการในแต่ละวัน และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ ในกรณีที่มีการขอความร่วมมือโครงการจะให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด รวมถึงกรณีที่ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) บริเวณพื้นที่โครงการเกินมาตรฐาน โครงการจะหยุดดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ทันที ได้แก่ งานปรับพื้นที่งานเสาเข็ม งานฐานราก งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และงานตัด เจาะ เจีย ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และเมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงจะดำเนินการต่อไปได้</p> <p>2) เลือกใช้เครื่องจักรสภาพใหม่ และต้องตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลของโครงการ เป็นประจำตามคำแนะนำนำคุณมือของอุปกรณ์ เพื่อลด</p> | <p>ก่อสร้าง และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกเดือน สถานีตรวจวัด</p> <p>1. พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด</p> <p>2. บริเวณพื้นที่ว่างของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระยะห่างจากโครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 100 ม. จำนวน 1 จุด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 80/364 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) | | <p>ผลกระทบจากเชื้้า และควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$)</p> <p>3) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างความสูงไม่น้อยกว่า 6 ม. เพื่อกันขบวนเบตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>4) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2 ครั้ง/วัน ในเวลาเช้า และเย็น ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมากซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป พร้อมทั้งภาคตะกอนฝุ่นละอองภายนอกการฉีดพรมน้ำทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง</p> <p>5) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งที่รั้วขั้วครัว ตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ (หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ) และบนอาคารย้ายไปตามชั้นที่มีการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการอาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง</p> <p>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสันสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมี</p> | |

รับรองจำนวน 81/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนิวิสา จินนาภิเษก)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> การร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะระบุ ชื่อ วัน และเวลา ที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา จัดทำผังหรือตาข่ายกันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการพุ่งกระจายของฝุ่นด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมโดยรอบตลอดความสูงของอาคาร การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องปิดหรือคลุมผ้าใบให้มิดชิด กำหนดการกองวัสดุ และจัดเก็บวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการเท่านั้น และห้ามให้มีการกองหรือวางนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด หากพบว่าค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) มีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ต้องหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิด | |

รับรองจำนวน 82/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดตาม สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) | | <p>ผู้ดูแลองโดยทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการต่อไป</p> <p>มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</p> <ol style="list-style-type: none"> ไม่ติดเครื่องยนต์ หรือเดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละจาระ โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่ <p>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้ผ้าใบคลุมกระเบรดที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง จัดให้มีคีนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในการมีการหักของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น <p>มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย</p> <ol style="list-style-type: none"> ห้ามไม่ให้มีการเผาไหม้และวัสดุก่อสร้างภายใต้พื้นที่ก่อสร้าง <p>มาตรการด้านการก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกขึ้นเสมอ | |

รับรองจำนวน 83/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโถต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) | | <p>2) การนำปูนซีเมนต์ลงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุในภาชนะที่มีมาตรฐาน มาตรการเฉพาะด้านการขันดิน</p> <p>1) จัดให้มีบ่อล้างล้อรถบรรทุก โดยต้องล้างล้อรถบรรทุกให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำรถออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงล้างทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อบังคับฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ และน้ำเปื้อนดินจากการขันจะต้องไม่เข้าสู่บ่อดักตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ</p> <p>2) ปิดคลุมระบบบรรทุกคินในขณะขันดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มีมาตรฐาน</p> <p>3) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีพบว่าผิวจราจรเกิดการชำรุดหรือเสื่อมสภาพต้องรีบแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และปลอดภัย</p> <p>4) ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขันส่งในฤดูแล้งหรือการนีตันน้ำ แห้งตามความเหมาะสม</p> | |

รับรองจำนวน 84/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|---|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) ผลกระทบทางอากาศ | <p>ผลกระทบทางอากาศที่เกิดในช่วงก่อสร้างโครงการ ส่วนมากจะเกิดจากห่อไอเสียของเครื่องจักรกล ต่างๆ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮドரคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) และสารประกอบอัลเดียร์ (RCHO) จากห่อไอเสียของเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงาน</p> <p>จากการประเมินมลสารจากการก่อสร้าง เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 พบร่วมมีค่าความเข้มข้นของมลสาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ประมาณ 1.7 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) ■ ความเข้มข้นของก๊าซในไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ประมาณ 0.204-0.275 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.) | <p>1) ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>2) หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ</p> <p>3) ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ โดยโครงการจะไม่นำรถที่มีควันดำจากห่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อตรวจด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง หรือไม่เกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบบวตดความทึบแสง) มาใช้ในโครงการ</p> <p>4) ติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทั้งบริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน เดือนละ 1 ครั้ง</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปริมาณมลสารทางอากาศ ด้วยเครื่องมือวัดควันดำ - ตรวจวัด CO, NO_2, SO_2 และ HC ความถี่ - เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกเดือน <p>สถานีตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด 2. บริเวณพื้นที่ว่างของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระยะห่างจากโครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 100 ม. จำนวน 1 จุด <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 85/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิด ท้วนธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนิวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตذاตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) ผลกระทบอากาศ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ■ ความเข้มข้นของก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ประมาณ 0.010-0.014 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.) ■ ความเข้มข้นไฮโดรคาร์บอน (THC) ประมาณ 2.42-2.43 มก./ลบ.ม. ซึ่งความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | | |
| 1.3 เสียง | <p>การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง แหล่งกำเนิดเสียงรบกวนในระยะก่อสร้างมาจาก การทำงานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ภายในระยะสั้น ๆ เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น</p> <p>จากการประเมินระยะดับเสียงจากการก่อสร้างกรณีที่ผู้รับเสียงจะได้รับในกรณีไม่มีวัสดุกันเสียง จะมีค่าเกินค่ามาตรฐานระยะดับเสียงโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการจัดให้มีวัสดุกันเสียง ทำให้ระยะดับเสียง</p> | <p>1) กำหนดช่วงเวลา ก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 8.00 - 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด คือ งานเทปูนฐานราก เท่านั้น และต้องไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ (หรือ 12 วัน/เดือน) และดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และกำหนดให้แจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยเข้า | <p><u>การติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงจากการก่อสร้าง ตัวชี้ที่ตรวจวัด - L_{eq} 24 hr, L_{max}, L_{dn}, L_{10}, L_{90} และเสียงรบกวน <p><u>ความถี่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น |

รับรองจำนวน 86/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ทวีธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตพาทา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 1.3 เสียง (ต่อ) | <p>รวมที่ผู้รับเสียงจะได้รับจากการก่อสร้างโครงการรวมที่เกิดจากกิจกรรมที่ทำพร้อมกันกับระดับเสียงที่ตรวจวัดได้บริเวณโครงการ (Background Noise) เมื่อร่วมกับผลการตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 7-10 มีนาคม 2564 มีดังนี้</p> <p><u>ทิศเหนือ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือ จะได้รับค่าระดับเสียงประมาณ 62.7-68.6 เดซิเบลเอ และได้รับระดับการรบกวนมีค่าอยู่ในช่วง -3.3 ถึง 8.1 เดซิเบลเอ <p><u>ทิศตะวันตก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก จะได้รับค่าระดับเสียงประมาณ 62.7-67.1 เดซิเบลเอ และได้รับระดับการรบกวนมีค่าอยู่ในช่วง -3.3 ถึง 7.8 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่น่าเกินมาตรฐานระดับเสียงที่ไว้ในกำหนดให้ไม่น่าเกิน 70 เดซิเบลเอ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียง | <p>พบผู้พักอาศัยในพื้นที่ติดโครงการและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันเสาร์ ทำงานเวลา 9.00 น. -17.00 น. - วันอาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ห้ามไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง <p>2) จัดทำประกันภัยโดยต้องมีวงเงินประกันภัยต่อครั้งไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมาย พ.ศ. 2564 และในระหว่างที่บริษัทประกันภัยยังไม่มีการขาดเชยเยียวยาเจ้าของโครงการจะต้องสำรองเงินสดเชยค่าความเสียหายไว้ในวงเงิน 10,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในการรับทราบการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริงภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย</p> <p>3) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ต่อการพักอาศัย ตลอดจนต่อสุขภาพโครงการต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง</p> | <p>ตรวจดูเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องโดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกเดือน</p> <p>สถานีตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด 2. บริเวณพื้นที่ที่ว่างของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระยะห่างจากโครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 100 ม. จำนวน 1 จุด <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 87/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินนันโนต)

บุคลากรและผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตพาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 1.3 เสียง (ต่อ) | รบกวน ซึ่งกำหนดว่าหากจะดับเสียงรบกวนมีค่ามากกว่า 10 เดซิเบลเอ ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวนอย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | <p>ที่เกิดขึ้นจากการทั้งหมด ในการถังที่พิสูจน์ทราบได้ว่า เกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยรายละเอียดให้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ เป็น รายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการโกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการโกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)</p> <p>4) กำหนดให้มีการติดตั้งวัสดุกันเสียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเตรียมพื้นที่และงานฐานราก ติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 ม. ติดตั้งตามแนวเขตที่ดิน โดยด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกใช้วัสดุ Bloxteg ซึ่งสามารถลดระดับเสียงหลุดผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) และด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดตั้ง กำแพงกันเสียง วัสดุ Steel, 18 ga หนา 1.27 มม. (หรือ metal sheet ความหนา 0.47 มม. 3 แผ่น ซ้อน กันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม.) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงหลุดผ่าน (Transmission Loss) 25 | |

รับรองจำนวน 88/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโน塞ต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา ลิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 1.3 เสียง (ต่อ) | | <p>เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>งานโครงสร้าง และงานตกแต่งอาคาร</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นจอดรถระบบอัตโนมัติ ในแต่ละชั้นจะติดตั้งกำแพงกันเสียง วัสดุ Steel, 24 ga หนา 0.64 มม. (หรือ metal sheet ความหนา 0.47 มม. 2 แผ่น ซ้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มม.) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 18 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) สูง 4 ม. ล้อมรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง โดยสามารถนำออกเมื่องานก่อสร้างงานพนังล้อมรอบชั้นนั้นๆ ○ ชั้นที่ 3 ขึ้นไป ในแต่ละชั้นติดตั้งกำแพงกันเสียง วัสดุ Steel, 24 ga หนา 0.64 มม. (หรือ metal sheet ความหนา 0.47 มม. 2 แผ่น ซ้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มม.) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 18 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) | |

รับรองจำนวน 89/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอดสेट จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและความค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 1.3 เสียง (ต่อ) | | <p>Loss เทียบเท่า) สูง 1 ม. ล้อมรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง โดยสามารถนำออกเมืองก่อสร้างงานพนังล้อมรอบขั้นนั้นๆ</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอนและก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ้านยาม พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท ไชมิส แอดสेट จำกัด (มหาชน) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>6) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>7) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องตัดเครื่องหรือเบรกเครื่องลงระหว่างการพัก</p> <p>8) การตัดกระเบื้อง ให้ตัดในห้องที่มีผนังกัน เพื่อลดระดับเสียง</p> <p>9) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เท่านั้นและต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่าง</p> | |

รับรองจำนวน 90/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนินท์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอดสेट จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคลากรธรรมชาติผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค เอฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 1.3 เสียง (ต่อ) | | <p>การก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อข่าวลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>10) ดูแลสภาพแพร่บรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชน</p> <p>11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>12) ติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน และทางสื่อออนไลน์ เช่น website เป็นต้น โดยต้องนำเสนอผลการตรวจวัดให้เป็นค่าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนise)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 91/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอนด์ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 1.4 ความสันติสุข | <p>จากการประเมินค่าความสั่นสะเทือนจากแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนและจุดรับความสั่นสะเทือน เมื่อเปรียบเทียบค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่พื้นที่ข้างเคียงได้รับ พบว่า แหล่งรับผลกระทบได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดจากการก่อสร้างโครงการไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ทิศเหนือ : <ul style="list-style-type: none"> - บ้านเลขที่ 111/77 จะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรวม 3.39 มน./วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 5 มน./วินาที) ■ ทิศตะวันตก : <ul style="list-style-type: none"> - บ้านเลขที่ 111/42 จะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรวม 1.42 มน./วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 5 มน./วินาที) - บ้านเลขที่ 111/1 จะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดรวม 1.64 มน./วินาที (ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 5 มน./วินาที) <p>ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระดับความสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งปลูกสร้าง (Wiffen, A.C., and Leonard, D.R., 1971) พบว่าบ้านเลขที่</p> | <p>1) กำหนดช่วงเวลา ก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันจันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 8.00 - 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด คือ งานเทปูนฐานราก เท่านั้น และต้องไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ (หรือ 12 วัน/เดือน) และดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และกำหนดให้แจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยเข้าพบผู้พักอาศัยในพื้นที่ที่ติดโครงการและปิดป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ - วันเสาร์ ทำงานเวลา 9.00 น. - 17.00 น. - วันอาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ห้ามไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง <p>2) ก่อนดำเนินงานโครงการต้องเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้าง อีก 1 โดยรอบ เพื่อเก็บภาพถ่ายสภาพเดิมของก่อนที่จะมีการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายนอกจากงานเสาร์ และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างตัวชนิดที่ตรวจวัด - ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) และค่าความถี่ (Frequency) ช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่ - ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานเสาร์ และฐานราก และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกเดือน <p>สถานีตรวจวัด</p> <p>1. พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด</p> |

รับรองจำนวน 92/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดตาม สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) | 111/77 จะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเกิน 2.5 มม./วินาที ซึ่งถ้าสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องผู้พักอาศัยข้างเคียงจะเริ่มรู้สึกรำคาญ อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | <p>ผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินปลูกสร้างก่อนการก่อสร้างให้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ได้ด้วยลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป</p> <p>3) จัดให้มีกรรมธรรมปะกันภัยเพื่อประกันความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างฐานรากและงานเสาเข็มของโครงการ กรณีที่ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างฐานรากและงานเสาเข็มของโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียงโครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม</p> <p>4) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>5) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ต่อการพักอาศัย ตลอดจนต่อสุขภาพ โครงการต้องช่อมแซมหรือซ่อมแซม/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการหักห้าม ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับ</p> | <p>2. บริเวณพื้นที่ว่างของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระยะห่างจากโครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 100 ม. จำนวน 1 จุด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์สมรรถก่อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นายสาววันวิสาข์ อินโนนไสต)

บุคคลธรรมดายังไม่มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 93/364 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสังคมที่สำคัญและคุณค่าค่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) | | <p>ผลกระทบและบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากห้าง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการโกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)</p> <p>6) ติดป้ายแสดงผลการตรวจคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน และทางสื่อออนไลน์ เช่น website เป็นต้น โดยต้องนำเสนอบนผลการตรวจวัดให้เป็นค่าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ กำหนดให้มีมาตรการเชิงรุกต่อแหล่งรับผลกระทบด้านทิศเหนือบริเวณอาคารเลขที่ 111/77 ซึ่งคาดว่าจะได้รับค่าความเร้วอนภาคสูงสุดเกิน 2.5 มม./วินาที ดังนี้ 3) จัดให้มีวิศวกรโครงการดูแลบ้าน/อาคารที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการที่มีความสั่นสะเทือนเกิน 2.5 มม./วินาที อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงทำงานรื้อถอน ให้เข้าพบเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารโครงการเป็นประจำ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 94/364 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม **รับรองก่อสร้าง**
โครงการแลนด์มาร์ค เอoth แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) | | <p>อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหา แนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>4) ก่อนดำเนินกิจกรรมรื้อถอนที่อาจส่งผลกระทบด้านความ สั่นสะเทือน จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลขอรหัสที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำงานรื้อถอน โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจนพร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการ</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนโถ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 95/364 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค เอoth แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|---|
| 1.5 ทรัพยากรดิน | การพังทลายของดินในช่วงก่อสร้างจะเกิดจากการขุดเป็นหน้าดินเพื่อทำฐานราก บ่อเก็บน้ำใต้ดินและบ่อบำบัดน้ำเสีย หากไม่มีการป้องกันการพังทลายของดิน จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านการพังทลายของดินดูดซึมที่ข้างเคียง ดังนั้น โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบป้องกันดินพังในส่วนที่ขุดดินลึก โดยใช้ Soil Cement Column ซึ่งระบบป้องกันดินพังของโครงการได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน จัดให้มีวิศวกรรมควบคุมตรวจสอบเดียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กำหนดให้ตรวจวัดค่าความเรื้อนของดินที่อยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความสั่นสะเทือน ก่อนการก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเหตุหรือคำทูลของเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจอาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม ก่อนดำเนินงานโครงการห้องข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ โดยรอบ เพื่อเก็บภาพถ่ายสภาพเดิมของก่อนที่จะมีการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่ | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <p>ด้านที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> การเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer) ช่วงเวลาตรวจวัด/ความถี่ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานขุดดิน สถานีตรวจวัด ติดตั้งที่บริเวณกำแพงกันดิน (Soil Cement Column) ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด และด้านทิศตะวันออก จำนวน 1 จุด <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนโภส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 96/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไอมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบททาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) | | <p>อยู่โดยรอบอีกริชั่งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายนหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้างให้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไปด้วยลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป</p> <p>6) จัดทำประกันภัยโดยมีวงเงินประกันภัยต่อครั้งไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และในระหว่างที่บริษัทประกันภัยยังไม่มีการชดเชยเยียวยาเจ้าของโครงการจะต้องสำรองเงินชดเชยค่าความเสียหายไว้ในวงเงิน 10,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือออกจากบริษัทประกันภัย</p> <p>7) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ต่อการพักอาศัย ตลอดจนต่อสุขภาพ โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความ</p> | |

รับรองจำนวน 97/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไอมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) | | <p>เสียหายที่เกิดขึ้นจากการหั่นหนด ในการนีที่พิสูจน์ ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดย รายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับ ผลกระทบและบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตาม พ律ราชบัญญัติการไกล่เกลี้ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดย เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ ไกล่เกลี้ย (ถ้าหากมี)</p> <p>8) จัดให้มีวิเคราะห์และการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุม การก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>9) กำหนดให้มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินโดยใช้ Inclinometer บริเวณกำแพงกันดิน (Soil Cement Column) ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก อย่างละ 1 จุด ติดตั้งตลอดช่วงงานบุคคล พร้อมทั้งตั้งสัญญาณเตือน โดยกำหนดค่าระดับการเตือนภัยเพื่อควบคุมงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alarm ที่ 60.3 มม. - Alert ที่ 69.6 มม. | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนนัสน์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 98/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางส่วนแวดล้อมและความค่าค้างคุณ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - Action ที่ 78.9 nm. (85% ของค่าประเมิน) ให้ หยุดการขุดดิน และทบทวนแผนการดำเนินการ หรือมาตรการที่ได้รับการอนุมัติ จากนั้นดำเนินการ ตามแผนและระวังจังหวัดว่าอัตราการเคลื่อนตัวไม่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ | |
| | <p>ปริมาณดินขุดของโครงการ 25,054 ลบ.ม. จะนำไป ณ ที่ดินของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บนที่ดินจำนวน 3 แปลง โดยที่ดินเลขที่ 10381, 11189, 11190 ซึ่งแปลงที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่รอ การพัฒนาอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่ โครงการ</p> <p>ทั้งนี้ โครงการจะใช้รถขนดินขนาด 10 ล้อ ซึ่ง สามารถขนดินได้ เที่ยวละประมาณ 10 ลบ.ม. ดังนั้นจำนวนเที่ยวรถขนดินทั้งหมดจะประมาณ 2,506 เที่ยว/วัน โดยกำหนดให้ขนส่งดินประมาณ 11 เที่ยว/วัน โดยใช้เส้นทางถนนภาระจ่าย omn ให้ขนส่ง วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น. และ กำหนดให้ขนดินขึ้นรถบรรทุกในเวลากลางวัน เพื่อ ป้องกันเสียงดังรบกวนช่วงเวลาพักผ่อนของบ้านพัก</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทาง ร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถ ติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความ เดือดร้อนจากการขนส่งดิน 2) ให้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการ ร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งดิน 3) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน กรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา เร่งด่วน โดยโครงการไม่ให้ขนส่งดินในเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ ข้างเคียงซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมา ก่อสร้างให้ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | |

รับรองจำนวน 99/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ พวงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข จินโนเสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและความค่าทางฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) | อาศัยข้างเคียง นอกจากนี้โครงการจะกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการขุดดินและถนน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคลองลำนุ่นซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่รองรับดิน | <p>4) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวน้ำ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขุดดินของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่จุดทึ้งดินของโครงการในรัศมี 100 ม. เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาทั้งดิน และให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่จุดทึ้งดินของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้านหน้างานทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>6) การถอนโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกิน 2,000 ตร.ม. ต้องแจ้งการถอนนั้นเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าหน้าที่ห้องดินกำหนด</p> <p>7) การถอนที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นฝีนเดียวกัน เกิน 2,000 ตร.ม. และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 ม. นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ</p> | |

รับรองจำนวน 100/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ วงศ์ธรรมเท็)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข ฉินโนสด)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบหน้าสิ่งแวดล้อมและคุณค่าท่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) | | <p>วิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิศวกร</p> <p>8) การณ์ดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขต ที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อย กว่าความสูงของเนินดินที่จะณ์ดิน เว้นแต่จะได้มีการ จัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิศวกร</p> <p>9) การณ์ดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณสุข ผู้ณ์ดินต้อง ติดป้ายสีสีท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. ทำด้วยวัสดุ ถาวรไว้บนเนินดินที่ณ์ดินที่ติดกับ ทางสาธารณะ ใน ตำแหน่งที่เห็นได้ชัด瞭ด้วยระยะเวลาทำการณ์ดิน</p> <p>10) ในระหว่างการณ์ดินและภายหลังการณ์ดินแล้วเสร็จ ผู้ณ์ดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่ กรณี ต้องตรวจสอบเสียงรบกวนของเนินดินให้มีความ มั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ</p> | |

รับรองจำนวน 101/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> 11) กำหนดให้ใช้เครื่องจักรแรงดันสูงฉีดล้างล้อรถก่อนที่จะนำรอดอกจากพื้นที่ทั้งดิน 12) พื้นที่จุดทิ้งดินมีรั้วทึบ สูง 1.5 ม. โดยรอบ เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง 13) จัดให้มีร่องระบายน้ำกว้าง 1.5 ม. ลึก 1 ม. โดยรอบพื้นที่ทั้งดิน 14) จัดให้มีบ่อตักตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำริมถนนสาธารณะบริเวณหน้าพื้นที่ทั้งดิน 15) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง และให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชม ให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่จุดทิ้งดินของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที | |

รับรองจำนวน 102/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนเสต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค เอฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|---|
| 1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน | <p>น้ำเสียซึ่งก่อสร้างจะต้องมีมาตรฐานควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบังคับ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ น้ำเสียในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการกำหนดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ 25 ลบ.ม./วัน และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าความสกปรกในรูปปีโอดีรับน้ำดิบ (BOD Effluent) ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดจะไหลเข้าสู่บ่อตักขยะ และระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำน้ำดิบรวมกับน้ำเสียที่ซึ่งเพิ่มต่อห่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามอินทรา และแหล่งลงสู่คลองบ้านเกาะต่อไป | <p>1) กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วมให้เพียงพอ กับความต้องการของคนงาน โดยในการบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่ ก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดเดิม สามารถเลี้ยงตะกอน เวียนกลับ ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ 25 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดจะระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามอินทรา และแหล่งลงสู่คลองบ้านเกาะต่อไป</p> <p>2) จัดให้มีคานงานค่อยๆ แล้วรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ</p> <p>3) ประสานให้รับสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตคันนายาว มาสูบสิ่งปฏิกูลไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>4) หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกโดยให้สำนักงานเขตคันนายาวหรือบริษัทเอกชนนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และขุดน้ำถังบำบัดตั้งกล่าวออกจากพื้นที่โครงการในทันที</p> | <p><u>การติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่ ก่อสร้าง</p> <p>2. ตรวจสอบการทำความสะอาดระบบระบายน้ำชั่วคราว และบ่อตักตะกอนดิน</p> <p><u>ดัชนีตรวจวัด</u></p> <p>ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ซัลไฟต์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN)</p> <p><u>จุดเก็บตัวอย่าง</u></p> <p>บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายนอกสู่ระบบระบายน้ำริมถนน ภาระจำยอม จำนวน 1 จุด</p> |

รับรองจำนวน 103/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบท่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) | | <p>5) ติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทึบบริเวณด้านหน้า โครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน เดือนละ 1 ครั้ง</p> | <p><u>ความถี่</u> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ น้ำเสียในพื้นที่บ้านพักคนงาน โครงการ กำหนดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำรองในบ้านพัก คนงานที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ ไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม./วันและมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทึบมีค่าบีโอดีร้ายออก (BOD Effluent) ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วหัวทั้งหมดจะไหลเข้าสู่บ่อตัก ขยาย และระบายน้ำระบบระบายน้ำสาธารณะ ต่อไป | <p>1) กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม และลานชักล้าง ให้เพียงพอ กับความต้องการของคนงาน โดยในการบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ 3) จัดให้มีคุณงานค่อยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ</p> | <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566


(นายมนิต วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566


(นางสาววันิชา จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท พฤกษา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 104/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา | | | |
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก | สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นเขตขุนเขาเนื่องจากอยู่ด้วยบ้าน/อาคารอยู่อาศัยสำนักงาน อาคารชุด สถานประกอบการและร้านค้าต่างๆ จึงพบแต่สัตว์เลี้ยงหรือตกแต่งที่ไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่หายาก หรือพิเศษรวมทางธรรมชาติที่สำคัญ จึงคาดว่าการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาบนบก | - | - |
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ | น้ำเสียจากคุณงานในกิจกรรมการก่อสร้างจะได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจนมีปริมาณความสกปรกในรูป BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จากนั้นจึงระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำบ้านถ่านภารณะริมถนนรามอินทรา และไหลลงสู่คลองบ้านเกะ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำ และรวบรวมน้ำเสียของชุมชน โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบ้านเกะ พบร่วมกับคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ | ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด | ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด |

รับรองจำนวน 105/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ (ต่อ) | มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามบัญชีที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ผิวดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากการกิจกรรมบาง ประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคุณนาคน ทั้งนี้แหล่งน้ำดังกล่าวปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ใน ด้านการระบายน้ำจากครัวเรือน และเพื่อการ คุณนาคนเท่านั้น จึงไม่มีทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ที่หายากหรือที่สำคัญ จึงคาดว่าการดำเนินการ ก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำอย่างมีนัยสำคัญ | | |
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ | 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน | <p>โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ดินประเภท พ.2 (สีแดง) บริเวณ พ.2-1 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดย กำหนดให้อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน ไม่เกิน 6:1 และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร รวมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า</p> <p>1) ควบคุมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน อัตราส่วน ร้อยละของพื้นที่ว่างประปาจากสิ่งปลูกภูมิต่อพื้นที่ดิน และ อัตราส่วนร้อยละของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ให้เป็นไป ตามกฎหมายกำหนด ดังนี้ - อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เท่ากับ 7.19:1 (ใช้ FAR BONUS ไม่เกิน 7.20:1)</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 106/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสेट)

บุคลากรรวมด้วยมิสิทธิ์ที่ทำรายงาน/บริษัท พฤกษา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ) | การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นบ้าน/อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการ จากสภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็น สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นเป็นที่ตั้งของตู้คอนเทนเนอร์และพื้นคอนกรีต ผ่านโครงการได้รับการพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการใช้ที่ดินไปจากเดิม | <ul style="list-style-type: none"> - อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) เท่ากับร้อยละ 7.39 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) <p>2) ควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ข้ออนุญาตก่อสร้าง</p> | |

รับรองจำนวน 107/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินนະໂສຕ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไอซ์มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 3.2 การจราจร | <p>ในระยะก่อสร้างของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ และพนักงาน รวมถึงรถชนย้ายเครื่องจักรและวัสดุ ก่อสร้างในช่วงโmontage ด่วนสูงสุดเท่ากับ 35 คน-รถยนต์/ชม. ซึ่งปริมาณจราจร ดังกล่าวจะส่งผลให้ถนนรามอินทรา และถนนภารราชัยยอมด้านทิศเหนือ มีปริมาณจราจรในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากการตัดการให้บริการของถนนโครงข่ายจะพบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการฯ ยังไม่มากพอที่จะทำให้ระดับการให้บริการของถนน (Level of Service; LOS) ของเส้นทางถนนความตั้งกล่าวลดลงไปถึงระดับที่ทำให้เกิดการติดขัดเนื่องจากปริมาณการขนส่งของโครงการ</p> <p>นอกจากนี้เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้เคียงโครงการบล็อกซัม คอนโด แอนด์ สเตชั่น เอ (Blossom Condo @ Grand Station A) โดยทั้งสองโครงการมีแผนการเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมกัน ผลกระทบประมีน พบว่า ในระยะ</p> | <ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างในให้ล้ำออกมานอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นที่ภายนอกโครงการ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขยับวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผู้จราจรของถนนภารราชัย ถนนรามอินทรา รวมทั้งไม่ให้มีการถอยกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จัดเตรียมจุดล้างล้อรถในโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นพุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ ติดล้อรถยนต์ออกไปร่วงหล่นบนผู้จราจรบนถนนภายนอกโครงการ จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระเบนของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่นพุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกร่วงหล่นบนผู้จราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของร่วงหล่นจากการถอยกลับรถของโครงการนอกพื้นที่ โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ค่อยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ใจมิส แอสเซท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 108/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอดสເສຖ ຈຳກັດ (ນາຫະນ)

กุมภาพันธ์ 256

(นางสาววันวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมดางานมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาบัน สิงแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | <p>การก่อสร้างของทั้งสองโครงการ พบร้า จะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ และพนักงาน รวมถึงเดินย้ายเครื่องจักรและวัสดุ ก่อสร้างสูงสุดของทั้งสองโครงการ เท่ากับ 43 คัน-รถยกตันน้ำ (PCU) ต่อชั่วโมง ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการทำให้การจราจร หนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณรถยกตันช่วงก่อสร้าง ยังไม่นำพอด้วยการทำให้เกิดความติดขัดและระดับ การให้บริการของถนนลดลงไปอยู่ในระดับ LOS F เนื่องจากปริมาณรถยกตันส่วนของทั้งสองโครงการ ซึ่งโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>5) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนาดเข้ามาจอดได้ไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ โดยให้ขนถ่ายในตอนเช้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดัง รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยรายละเอียดดังกล่าวต้องกำหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมาให้ชัดเจน</p> <p>6) ติดแผ่นป้ายลงทะเบียนและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่ง วัสดุก่อสร้างของโครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยาด辨 บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน</p> <p>7) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกตามพิกัดของรถบรรทุก และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ</p> <p>8) กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกภายในพื้นที่ ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 20 กม./ชม.</p> <p>9) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนนภาระจ่าย omn และถนนสาธารณะ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการ</p> | |

รับรองจำนวน 109/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมก่อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินนະໂສດ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>ข้อส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่า เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p>10) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะ ทำงานติดไว้ในจุดที่นองอเนกประสงค์อย่างปลอดภัย ทั้งใน พื้นที่ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่าน ไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็น และมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น</p> <p>11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ယดยานบนถนน สาธารณะบริเวณหน้าโครงการ</p> <p>12) กำชับพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด และกำชับให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงผ่านชุมชนและทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัด กระแสจราจร</p> <p>13) ตูดและภาพพร้อมทุกที่ใช้สำหรับขนส่งวัสดุ ให้อยู่ใน สภาพที่ดีอย่างเสมอ</p> | |

รับรองจำนวน 110/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนนิสต์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตذاดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>14) หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะรับประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำรวจฝ่ายงานจราจรของสถานีตำรวจนครบาลบางขัน ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่โครงการให้เข้ามาดูแลกวดขันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขันสิ่งในช่วงก่อสร้างโครงการ</p> <p>15) รถบรรทุกของบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก</p> <p>16) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้าออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง</p> | |

รับรองจำนวน 111/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ทวีธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------|--|---|---|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | 17) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกโครงการของทั้งสองในขณะดำเนินการก่อสร้าง | |
| 3.3 การใช้น้ำ | <p>น้ำใช้ระยะก่อสร้าง สามารถจ่ายแบกออกเป็น 2 ประเภท คือ</p> <p>1) น้ำใช้สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง จะรับบริการจากการประปาครุหลวง สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ น้ำใช้ของคนงานก่อสร้าง คนงานจำนวน 300 คน โดยคาดว่าในส่วนนี้จะมีประมาณ 21 ลบ.ม./วัน ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำสำหรับใช้ของคนงาน ปริมาณไม่น้อยกว่า 21 ลบ.ม. เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ▪ น้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การล้างล้อรถ การฉีดพรมพื้นที่โครงการ การทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้งานปูนจาน ปูนก่อ โดยคาดว่าในส่วนนี้จะมีประมาณ 5 ลบ.ม./วัน | <p>1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>2) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 21 ลบ.ม. ในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบหัวน้ำใช้ และถังสำรองน้ำใช้ ประจำทุกวัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 112/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ทวีธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันิชา จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 3.3 การใช้น้ำ (ต่อ) | <p>ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำสำหรับใช้ของคนงาน ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 26 ลบ.ม. เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน</p> <p>2) น้ำใช้สำหรับบ้านพักคนงานก่อสร้าง มีปริมาตร 60 ลบ.ม./วัน ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำสำหรับใช้ของคนงาน ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน</p> | | |

รับรองจำนวน 113/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสิต)

บุคลากรร่วมดำเนินการสิทธิเจ้าที่รายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 3.4 การบ้าน้ำเสีย | <p>น้ำเสียซึ่งก่อสร้างจะต้องมีมาตรการควบคุมให้มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ น้ำเสียในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการกำหนดให้มีถังบ้าน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ 25 ลบ.ม./วัน และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทึบมีค่าบีโอดีราไยออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดจะไหลเข้าสู่บ่อดักชัย และระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม ซึ่งเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนรามอินทรา และไหลลงสู่คลองบ้านเกาะต่อไป | <p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด</p> | <p>ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 114/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียในพื้นที่บ้านพักคนงาน โครงการกำหนดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในบ้านพักคนงานที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม./วัน และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทึบมีค่าบีโอดีระบายนอกไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำต่อไป | ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด | <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |
| 3.5 การระบายน้ำ | กรณีฝนตกหากโครงการไม่มีมาตรการควบคุมการระบายน้ำ อาจก่อให้เกิดการซึ่งล้างหน้าดินได้ดังนั้นโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการซึ่งล้างหน้าดิน และระบบระบายน้ำที่เหมาะสม | <ol style="list-style-type: none"> จัดทำร่างระบายน้ำคอนกรีตภายในพื้นที่โครงการขนาดความกว้าง 1.0 ม. ความลึกบ่อ 0.6 ม. รวมรวมน้ำเข้าสู่บ่อตักตะกอน/บ่อพัก ที่มีขนาด 1.5×2 ม. ความลึกบ่อ 0.8 ม. จำนวน 2 บ่อ เพื่อให้เกิดการตักตะกอนดินระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบ้านถนนภาระ จำกัด ซึ่งเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามอินทรา และให้ล่องสู่คลองบ้านเกาะต่อไป ทำความสะอาดบ่อตักตะกอนดินทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน จัดให้มีตະแกรงตักษะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ | <u>การติดตามตรวจสอบ</u> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง ความสะอาดของระบายน้ำและบ่อตักตะกอนดิน ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

รับรองจำนวน 115/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตذاตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบหนทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 3.5 การระบายน้ำ (ต่อ) | | 4) จัดระบบการจัดวางวัสดุจากการก่อสร้างให้ห่างจากแนวท่อระบายน้ำซึ่งรวมของโครงการ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างลงท่อระบายน้ำทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ | |
| 3.6 การจัดการมูลฝอย | <p>ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ</p> <p>1. มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง อาคาร โครงการมีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 49,328.65 ตร.ม. จะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างประมาณ 635.78 ตัน โดยสามารถประเมินสัดส่วนมูลฝอยจากขนาดพื้นที่อาคาร วัสดุที่ใช้ในก่อสร้างจริงและระยะเวลาการก่อสร้างโดยอ้างอิงข้อมูลจากบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเหมาะสม</p> | <p>มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง</p> <p>1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน</p> <p>2) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>3) กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์</p> <p>4) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้แบบ สายไฟฟ้า และเหล็กเส้น ทางผู้รับเหมาจะนำไปจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อ หรือนำกลับมาใช้ในงานก่อสร้าง</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <p>1. ตรวจสอบที่พักขยะมูลฝอย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่ให้มีมูลฝอยหลัก้าง</p> <p>2. ตรวจสอบและบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่จะต้องนำไปกำจัดที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนบุช</p> <p>3. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดยังโรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการ</p> |

รับรองจำนวน 116/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนนไสต)

บุคคลธรรมดานายมูลธิจัตทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | | <p>5) จัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และต้องปิดคลุมด้วยผ้าคลุมมิไดซิด โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง</p> <p>6) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ</p> <p>7) กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดการมูลฝอยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยที่ส่งโรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ได้แก่ คอนกรีต และอฐ ปริมาณ 609.63 ตัน จะกำหนดให้ผู้รับเหมาส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการขาระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอย - มูลฝอยที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ไม่รับกำจัด ได้แก่ เศษกระเบื้องเซรามิก เศษกระเจก และอิปซั่มบอร์ด ปริมาณ 18.75 ตัน โครงการจะจัดจ้างให้บริษัทที่รับกำจัดมูลฝอย มาดำเนินการ เช่น บริษัท อินทรี อีโค | <p>ก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช และ/หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้กำจัดมูลฝอย ตามกฎหมายทุกครั้งที่นำออก จากพื้นที่โครงการ โดยให้ตรวจสอบกับปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จค่ากำจัด มูลฝอย</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 117/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | | <p>ใช้เคลล์ จำกัด บริษัทรายทางธุรกิจวัฒน์ เออร์วิส จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด สนองเจริญทรัพย์ เป็นต้น เพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ “ได้แก่” เหล็กเส้น ไม้แบบผู้รับเหมาจะนำไปใช้ในงานอื่นที่เหมาะสม หรือจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อ - มูลฝอยอันตราย ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุสารเคมี สารเคลือบเงาต่างๆ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟแบบเตอร์ เป็นต้น โครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตคันนายาวให้เข้ามารับมูลฝอยอันตรายไปกำจัดต่อไป <p>8) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งมูลฝอยจากการก่อสร้าง โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายการห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรภายในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับการขนส่งมูลฝอยไปยังโรงกำจัดและปรับปรุงมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยกำหนดให้การขนส่งวัสดุขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่oinให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> | |

รับรองจำนวน 118/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชยา ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและศุภภาพด้านสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|---|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | <p>2. มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่าจะมีขยะจากคนงานปริมาณ 900 ล./วัน หรือ 0.90 ลบ.ม./วัน ซึ่งผู้รับเหมา ก่อสร้าง จะจัดให้มีถังมูลฝอยเบร์มาร์เวน วางบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างให้เพียงพอ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บขยะ มูลฝอยของสำนักงานเขตคันนายาวมาเก็บขนไปกำจัด ต่อไปย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากกิจกรรมคนงาน ก่อสร้าง</p> <p>1) จัดให้มีถังมูลฝอยขนาดแยกประเภทมูลฝอย 5 ประเภท โดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและที่ตัวถังจะมี ตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน_ วางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และ พื้นที่บ้านพักคนงาน ซึ่งผู้รับเหมา ก่อสร้างจะจัดให้มีถัง มูลฝอยอย่างเพียงพอให้รองรับมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า 900 ล./วัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียว ขนาด 240 ล. จำนวน 4 ถัง ภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สีฟ้า ขนาด 240 ล. จำนวน 12 ถัง ภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ สีเหลือง ขนาด 240 ล. จำนวน 6 ถัง ภายในถุงใส่สิ่งของรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ขนาด 60 ล. จำนวน 1 ถัง ภายในถุงมีถุงสีแดงรองรับ โดยปิดปากข้างถัง รองรับมูลฝอย “มูลฝอยอันตราย” | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบที่พักของมูลฝอย ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ไม่ให้มี มูลฝอยตกด้าน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษัย ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชยา จินนิโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



TATHATA ENVIRONMENT CO., LTD.
ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 119/364 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) สีส้ม ขนาด 60 ล. จำนวน 1 ถัง ภายใต้จังหวัดสีส้ม รองรับ โดยจะปิดฉลากข้างถังรองรับมูลฝอย “มูลฝอยติดเชื้อ (สำหรับทึ่งหมาภากอนามัยใช้แล้ว)” 2) กำขับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3) ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตคันนายาว หรือ บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขั้นมูลฝอยทั่วไปทุกวัน โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนทันที 5) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย/แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน | |

รับรองจำนวน 120/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาข์ อินโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 3.7 การใช้ไฟฟ้า | การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง โครงการจะขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเดนมีนบุรี โดยการดำเนินการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | 1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย | การติดตามตรวจสอบ - ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

รับรองจำนวน 121/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย | <p>กิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือแก๊ส สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล หรืองานก่อสร้างในบางขั้นตอน เช่น งานเชื้อม ฯลฯ ดังนั้น ผู้รับเหมาจึงต้องมีมาตรการจัดเก็บ เชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ปลดปล่อย จัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่ง เชื้อเพลิง รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จะสามารถป้องกันผลกระทบ ด้านอัคคีภัยได้ อย่างไรก็ได้ โครงการต้องจัดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>1) โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนงานด้าน ความปลอดภัยในการก่อสร้าง และการรับจ้างเหตุ ฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพกรณีเกิดเหตุ โดยรายละเอียด แผนด้านความปลอดภัยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดผังหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน การสื่อสารเพื่อป้องกันและระวังเหตุกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาผังของโครงการก่อสร้าง รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน และการ บรรเทาทุกข์ การปฏิรูปพื้นที่ หลังการเกิดเหตุ โดย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักได้ดังนี้ - ก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนความรับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการอบรม แผนการณรงค์ ป้องกันเหตุอัคคีภัย การควบคุมพื้นที่ และควบคุม วัสดุอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง และ แผนการควบคุม ดูแล และตรวจสอบพื้นที่ - ขณะเหตุ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง แผนการอพยพ หนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือบุคคล - หลังการเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการบรรเทาทุกข์ และแผนการปฏิรูปพื้นที่ | <p><u>มาตรการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบดังดับเพลิง ระบบ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานเสมอตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 2. การตรวจทางหนีไฟ สปีด้าท์ละ 1 ครั้ง 3. การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง 4. การตรวจสอบการประสิทธิภาพ ทำงานวัสดุ/อุปกรณ์เครื่องจักร ทุกวันก่อนเริ่มงาน 5. การตรวจสอบปลั๊กไฟ หรือสิ่งที่ ทำให้เกิดเพลิงใหม่ ทุกวันหลัง เลิกงาน |

รับรองจำนวน 122/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|---|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>2) จัดเตรียมให้มีดังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดไม่น้อยกว่า เครื่องละ 4 กก. โดยจัดชนิดของดับเพลิงชนิดพังเมเน้หัง หรือดับเพลิงชนิดกําชาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสม ประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไว้ภายในสำนักงานก่อสร้าง และพื้นที่เก็บวัสดุ จำนวน 1 ถัง/จุด และเพิ่มขึ้นตามขั้นที่มีการก่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ถัง/ชั้น โดยการติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่น่เกิน 1.40 ม. และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และมีการตรวจสอบรับรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>3) จัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มีความชำนาญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐาน และมีการใช้งานที่ถูกประเภทและจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4) จัดสถานที่เก็บเชือกเหล็กและวัสดุไฟต่างๆ โดยไม่เก็บไว้ในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและเก็บไว้ในที่ มีดitch เว้นแต่จะเก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 123/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์อรรฆกेऽ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะไสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>การใช้งานประจำวันเท่านั้น อีกทั้งจัดให้มีฝ้าปิดภายนะบรรจุสุดไฟให้มิดชิดและปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการพุ่งกระเจยของไฟระเหย รวมถึงการจัดทำสายดินในขณะเปลี่ยนถ่ายเทาชนะบรรจุเชือเพลิงหรือสารติดไฟนอกจากนี้ให้จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุถูกไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น</p> <p>5) อบรมพนักงานเพื่อความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานค่อยควบคุมการทำงานของคนงานอย่างเข้มงวด โดยกำหนดมาตรการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุถูกไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ | |

รับรองจำนวน 124/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์รมย์กอ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนโภสต)

บุคคลธรรมดานามสกุลที่จัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>ห้ามสูบ พร้อมห้ามดำเนินมาตรการบังลงโถห้ามรับผู้ฝ่าฝืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามใช้กระไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟที่กำหนด - ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต และกำหนดบริเวณพื้นที่ห้ามก่อเกิดประกายไฟให้ชัดเจน - ห้ามน้ำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด <p>6) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>7) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง</p> | |

รับรองจำนวน 125/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์รุ่งเรือง)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาฯ อินโนะโสต)

บุคคลธรรมดานามสกุลหรือจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม **ระยะก่อสร้าง**
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่ ก่อสร้างตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแลในพื้นที่ก่อสร้างเป็นการป้องกันและ บรรเทาเหตุอุบัติที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>9) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>10) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ ในกับนักงานในโครงการ มีป้ายบอกจุดรวมพล ป้าย แสดงเส้นทางการอพยพ และข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ติดตั้งให้ชัดเจนในบริเวณก่อสร้างให้กับนักงาน สามารถเห็นได้ง่าย สำหรับเส้นทางหนีไฟให้แสดงไว้ทุก ชั้นของอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และต้อง ดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดเกิด ขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ห้องน้ำทางหนีไฟต้องมี ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 m. และบันไดหนีไฟถ้าเป็น บันไดขั้วครัวจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

บุญเรือง บ.
(นางสาววนิวิสาข อินโนโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 126/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศุภภาพต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | 11) จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที | |
| | บ้านพักคนงานก่อสร้าง มีกิจกรรมที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า เช่น การประโภตอาหาร การใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัย เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ แต่คาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรงและสามารถแก้ปัญหาได้เนื่องจากกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งไว้ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในขั้นต้นได้อย่างไรก็ได้ โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | 1) การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 2) จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 3) มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับคนงาน | <u>การติดตามตรวจสอบ</u> - ตรวจสอบถังดับเพลิง ระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิต วงศ์สมกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 127/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะห้าสัปดาห์
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 3.9 การขับเคลื่อน | ในการก่อสร้างขึ้นได้ดิน ก่อสร้างฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคได้ดินของโครงการ (การ ก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำได้ดิน บ่อลิฟต์ และบ่อหน่วยน้ำ) โดยมีปริมาณดินขุดทั้งหมด ประมาณ 25,054.00 ลบ.ม. สำหรับดินที่ขุดขึ้นมา ทั้งหมดจะนำไปถังที่ดินของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ซึ่งแปลงที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่าง รอการพัฒนาอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่ โครงการ เนื้อที่ดินรวม 14 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา หรือ 23,708 ตร.ม. ทั้งนี้ โครงการจะใช้รถขนดิน ขนาด 10 ล้อ ซึ่งสามารถดินได้ เที่ยวละ ประมาณ 10 ลบ.ม. ดังนั้นจำนวนเที่ยรถขนดิน ทั้งหมดจะประมาณ 2,506 เที่ยว โดยกำหนดให้ ขนส่งดินประจำวัน 20 เที่ยว/วัน โดยใช้เส้นทาง ถนนภาระจำยอมหน้าพื้นที่โครงการ ให้ขนส่งวัน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งแปลง ที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างของการพัฒนาอยู่บริเวณ ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ โดยโครงการ กำหนดให้มีการกองดินที่ความสูงประมาณ 1.5 ม. | <ol style="list-style-type: none"> ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทาง ร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อ กับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน จากการขนส่งดิน ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการร่วง หล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งดิน กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน กรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา เร่งด่วน ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมา ก่อสร้างให้ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิดบน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินของโครงการ กรณีพิสูจน์ ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่จุดทึ้งดินของโครงการ ตลอดระยะเวลาทั้งดิน และ ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชม. ให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่จุดทึ้ง | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายนาโนติ วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาข์ อินโนโสด)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตากาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 128/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการแลนด์マーค ออฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางวัฒนธรรม | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 3.9 การขนส่งดิน (ต่อ) | และเว้นระยะของดินห่างจากที่ดินข้างเคียงโดยรอบประมาณ 2 ม. ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการบุกเดินหรือตัดดิน พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ได้โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | ดินของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที | |
| 4. คุณค่าดุลภาพชีวิต | | | |
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม | การก่อสร้างของโครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานโดยมีระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 เดือนและมีจำนวนเจ้าหน้าที่/คุณงาน ก่อสร้างสูงสุดประมาณ 300 คน จะส่งผลให้มีจำนวนประชากรในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากคุณงานจะไม่พักอาศัยในพื้นที่โครงการ ดังนั้นจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความทنا氲นของชุมชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการ อย่างไรก็ได้โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | 1) ไม่อนุญาตให้คุณงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง 2) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคุณงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคุณงาน ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดแสดงในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะก่อสร้างด้านสภาพภูมิประเทศ ข้อ 4) 4) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคุณงาน เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามเล่นการพนัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมัวสุมและทะเลาะวิวาท ห้ามขยายเสียงดังและมีไว้ใน | การติดตามตรวจสอบ 1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาน และผู้รับเหมาตรวจสอบดูแลในคุณงานก่อสร้างอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 2. จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านภาระค่าใช้จ่ายและภาระทางวัฒนธรรม |

รับรองจำนวน 129/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอกสເສທ ຈຳກັດ (ນາຫານ)

กุมภาพันธ์ 256

(นางสาววันวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมดางาน/บริษัท ติดต่อ สิ่งแวดล้อม สำนักฯ



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะห้ามสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|---|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม (ต่อ) | | <p>ครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาทเพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกหั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย และเคลื่อนย้ายตัดแปลงทรัพย์สินของผู้รับเหมา ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี ห้ามน้ำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในบริเวณบ้านพักคนงาน ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด</p> <p>5) กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาดในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ</p> <p>6) จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงาน ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง</p> <p>7) กำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากก่อสร้างโครงการ หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> | <p>ต้องการที่มีต่อโครงการในพื้นที่ ระยะประชิด พื้นที่ระยะรัศมี 100 ม. จากเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทาง การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง โครงการจนถึงอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสิติ พร้อมทั้งแสดงภาพดำเนินการสำรวจ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโสิ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 130/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ) - การควบคุมดูแลคนงาน | การก่อสร้างโครงการจะใช้คนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 300 คน ซึ่งคนงานส่วนใหญ่เป็นของบริษัทผู้รับเหมา และเป็นคนงานที่ย้ายมาจากพื้นที่ก่อสร้างอื่น เมื่อคนงานหันหน้าทำงานในพื้นที่โครงการอาจก่อปัญหาหรือสร้างความขัดแย้งกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่งโครงการได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างของโครงการหันในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน จึงคาดว่าคนงานก่อสร้างของโครงการจะก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งกับชุมชนโดยรอบในระดับต่ำ | <p>มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ และเมื่อส่งคนงานแล้วให้นำรถออกจากพื้นที่ในทันที คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมา เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของโครงการ จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดตั้งกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ โครงการจะต้องกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบังคับและลดผลกระทบด้านการรบกวนการพักอาศัยของชุมชนข้างเคียง จัดชุดรักษาความปลอดภัยโดยตรวจสอบคนงานทุกคน ก่อนเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำในสำนักงานก่อสร้าง โครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางโทรศัพท์ บันทึก จดหมาย โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สามารถติดต่อได้รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำส่งไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ และวิศวกรรมควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบและค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นจัดให้มีการประชุมพิจารณาแนว |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมาโนนิ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนิวาราช จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตذاดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 131/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม **ระยะก่อสร้าง**
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไอมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|---|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม (ต่อ) - การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) | | <p>7) จัดให้ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อ ควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ</p> <p>8) จัดให้มีประตูปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา โดย จะเปิดเมื่อมีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น</p> <p>9) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลัก ขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาหระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน ใกล้เคียง</p> <p>10) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อม รักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อ เจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพา อาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจ ท้าลายเข้ามาในพื้นที่</p> <p>11) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุ ริวัต และเดือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัย ใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึก ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> | <p>ทางแก้ไขเรื่องร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทีมงานโครงการ ทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือ ผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แก้ไขต่อไป</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไอมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จิตนังรอด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 132/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม (ต่อ) - การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) | | <p>12) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อ ความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึดทึกโดยไม่มี เหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง</p> <p>มาตรการริเวณบ้านพักคนงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานได้ ด้วยการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนด ที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน ตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อน วัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อป้องกันหมู แมลงสาบ และแมลงวัน จัดให้มีห้องส้วม ที่อยู่น้ำ ระบบระบายน้ำ การบำบัด น้ำเสียของคนงานให้ถูกสุขาลักษณะ จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ระบบ ระบายน้ำสาธารณะต่อไป และจัดให้มีคนงานดูแล รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนนิสต์)

บุคลากรผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 133/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม (ต่อ) - การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) | | <p>5) ติดต่อสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาเก็บข้อมูลของ คุณงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</p> <p>6) จัดให้มีการฉีดพ่นแมลง และพาหะนำโรคภัยในอาคาร ทุกๆ 1 เดือน</p> <p>7) การเข้าพักบิวตี้บ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของ คนงานและห้ามน้ำบุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่ บ้านพัก ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก หัวหน้าคนงานก่อน</p> <p>8) บริษัทผู้รับเหมาหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวในการ ก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>9) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพัก คนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พัก อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับ ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจาก บ้านพักคนงาน และหากได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้อง รับดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์รมย์กอ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 134/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางส่วนที่ส่งผลกระทบและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ) - การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) | | 10) กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. 11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลควบคุม และตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง 12) ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงาน 13) ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง โดยไม่มีความจำเป็นหรือเหตุอันควร 14) ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดลงโทษที่ชัดเจน 15) ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน และควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด | |

รับรองจำนวน 135/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสิต)

บุคลากรนิติบัญญัติจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา ลิงแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3
โครงการแลนด์มาร์ค เอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|---|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน | เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ ต้องสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสิทธิ์ พร้อมทั้งแสดงภาพดำเนินการสำรวจ | สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ | <p><u>การติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ซึ่งจะมีการสำรวจ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคารทั้งครัวเรือนประชาชน และสถานประกอบการ ระยะประชิด ระยะ 100 ม. และระยะใกล้เคียงอื่นๆ ที่เกิดผลกระทบ <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 136/364 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - ชุมชนสัมพันธ์ | ช่วงการก่อสร้างโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนดังเดิมและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งสร้างความรับรู้และความเข้าใจ พร้อมทั้งเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์ ขณะเดียวกันยังสามารถติดตามผลการดำเนินงานโดยสอบถามถึงปัญหา ความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการและความต้องการของชุมชน รวมถึงการรับรู้และความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการ อันเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ดีต่อไป | <p>จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) โดยประสานงานกับสำนักงานเขตคันนายาวและภาคส่วนต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา <ul style="list-style-type: none"> การบำรุงรักษาด้านแม่น้ำ: จัดให้มีการบำรุงรักษาด้านแม่น้ำบริเวณหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ และกำจัดด้นแม่น้ำที่ตายแล้วหรือปลูกดันไม้ทัดแทนในกรณีที่จำเป็น การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน ด้านพัฒนาชุมชน ทำบุญบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำบุญบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร เช่น ชุมชนคลองลำบุ่น ชุมชนริมคลองลำ | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ด้วยการสำรวจความพึงพอใจระดับครัวเรือน/สถานประกอบการและระดับชุมชน (Community Satisfaction) ร่วมกับการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นประชาชน สถานประกอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ภาระการเปลี่ยนแปลงปัญหาและความต้องการที่มีต่อโครงการในพื้นที่ประจำ พื้นที่ที่ระยะห้าม 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุ |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนสิต)

บุคลากรตามด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา ลิงแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 137/364 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค เอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|---|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - ชุมชนสัมพันธ์ | | <p>เกร็ท ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ และชุมชนเกาะแคราย พัฒนา หรือตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม</p> <p>3) ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร เช่น ชุมชนคลองลำนุ่น ชุมชนริมคลองลำเกร็ท ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ และชุมชนเกาะแคราย พัฒนา หรือตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม</p> <p>4) ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกังหันน้ำประปาเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนซ้ายแบบทุ่นลอยบริเวณคลองลำนุ่นโดยประสานงานกับสำนักการระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หรือตามความเห็นของสำนักการระบายน้ำ | <p>และอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีและการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสิทธิ พร้อมแสดงภาพตำแหน่ง การสำรวจ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการมาใช้ปรับปรุงในเบ็ดเตล็ด</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และวิศวกรควบคุมงานเข้าพบประจำวันเรื่อย สถานประกอบการระยะ 1 ปี ระยะ 100 ม. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูลโครงการ พงประชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียง และสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหว</p> |

รับรองจำนวน 138/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวงศรอมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินเนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางส่วนของค่าต่อๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|---|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - ชุมชนสัมพันธ์ | | | <p>เป็นประจำเดือนต่อเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอไม่ลบเลือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p><u>พื้นที่ตรวจสอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่บ้าน/อาคารติดโครงการ พื้นที่ระยะรัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่ง วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง <p><u>ความต้องการตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนถึงก่อนการขออนุญาตเบ็ดใช้อาคาร <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 139/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนсто)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) | <p>จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นต่อโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ระหว่างการก่อสร้างและดำเนินการมีค่าการตรวจตามที่นำเสนอเกินมาตรฐานฯ (ด้านฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน) จะมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร | <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 2) กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - การติดประกาศผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมหน้าโครงการ คาดว่าจะไม่ค่อยยละเอวาก ทางโครงการควรมีประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของไชนิสบล็อกซัม หรือช่องทางติดต่อที่เป็นสื่อถูกต้อง ที่สามารถมองเห็นได้จากสื่อ Social media และมีการอัพเดทผลการตรวจวัดสม่ำเสมอ | <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้แสดงผลการตรวจวัดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่รื้อถอนและก่อสร้าง และทางสื่อออนไลน์ เช่น website เป็นต้น โดยต้องนำเสนอผลการตรวจวัดให้เป็นค่าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายนันติ หวงศรีเงื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินนะโสต)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 140/364 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ | <p>(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยมีสาเหตุอันเกิดจากผู้คนละองเสียง ความสั่นสะเทือน และการขนส่งวัสดุ ตลอดจนมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ด้านคุณภาพอากาศ กิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการอาจทำให้ชุมชนบริเวณโดยรอบเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้คนละองจากการชุด ปรับ ณ ตัด เจียร์ กระเบื้อง และการฉาบปูนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหายใจ ภูมิแพ้ และปอด อาทิ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบระยะเฉียบพลัน โรคหอบหืด โรคปอดอุดตันเรื้อรัง รวมถึง | <p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 141/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนสต์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) | <p>อาการอ่อนเพลียและมีเหนื่อยหอบ ทำให้เกิดความเดือดร้อนร้าวอย่างรุนแรงต่อประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฮโดรคาร์บอน มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดอักเสบ และสารก่อภูมิแพ้ - ก้าชการบอนมอนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถรับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติ เนื่องจากก้าชการบอนมอนอกไซด์มีความสามารถในการรวมตัวกับอิโนไซด์บินในเม็ดเลือดแดงได้มากกว่าก้าชออกซิเจนถึง 200-250 เท่า จึงลดปริมาณการนำส่งออกซิเจนสู่อวัยวะ และเนื้อเยื่ออ่อนแรงทำให้เวียนศีริษะ ตาพร่ามัว หายใจลำบาก คลื่นไส้อาเจียน เป็นลมหนัสติ และการเพิ่มน้ำหนักตัวลดลง คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ | | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวรุ่มเงื่อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 142/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) | <p>ความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆ และความสามารถในการทำงานที่ขับข้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก้าวในโทรศัพท์มือถือใช้ตัวอักษรที่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ เช่น ตัวอักษรภาษาไทย ตัวอักษรภาษาจีน ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส ตัวอักษรภาษาเยอรมัน เป็นต้น <p>■ ด้านเสียง โดยปกติในงานก่อสร้างทุกประเภทจะมีเสียงดัง รบกวนอยู่เสมอ แหล่งกำเนิดเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดต่างๆ เป็นต้น การทำงานของเครื่องจักร การเคลื่อนย้ายวัสดุ ก่อสร้างเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง อาจทำให้เกิดความเครียดและเกิดภาวะรำคาญในช่วงเวลาพักผ่อน เนื่องจากเสียงดังรบกวน หรือหากอยู่ใน</p> | | |
| | <p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียง อย่างเคร่งครัด</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> | |

รับรองจำนวน 143/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนต์ นองธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววันวิสาข์ อินโนโลส)

บุคลากรร่วมดำเนินการ/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการลงด้มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่าฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พัก อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ โครงการ (ต่อ) | <p>บริเวณที่มีเสียงดังมากเป็นเวลานานอาจส่งผล กระทบต่อสุขภาพจิตของผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ โครงการ และคนงานก่อสร้าง</p> <p>■ <u>ด้านคุณภาพน้ำ</u> โครงการจะระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำบน ถนนสาธารณะ ซึ่งเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ สาธารณะริมถนนรามอินทรา และไหลลงสู่ คลองบ้านเกาะต่อไป จึงโครงการจัดให้มีระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สามารถบำบัด</p> | <p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย อย่างเคร่งครัด</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายนันติ หัวรุ่มเงื่อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสิต)

บุคลากรผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ทดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 144/364 หน้า

ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค ออฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิล แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|---|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในกลุ่มพื้นที่โครงการ (ต่อ) | <p>น้ำเสียให้มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. น้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างหากไม่มีการบำบัดที่ดี และคุณภาพน้ำทึบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงได้ เนื่องจากในน้ำเสียอาจมีเชื้อโรคประจำอยู่</p> <p>■ การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง มีปริมาณ 900 ล./วัน โครงการได้มีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย เป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย จัดวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้รถเก็บขั้นบันไดรับมูลฝอย ของสำนักงานเขตคันนายาวรับไปกำจัดต่อไป มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการ หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจส่งกลิ่นรบกวนผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงรบกวนและแพร่เชื้อโรคสู่คนได้</p> | <p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างการจัดการมูลฝอยในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิล แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 145/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวเราะเงื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิล แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนาภัสต)

บุคคลธรรมดานี้มีลิขิตรับทราบ/บริษัท ติดตาม สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|---|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ■ ผลกระทบในด้านความเครียดสาเหตุอาจเกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ■ โรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) | <p>1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ดูแลควบคุมงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลวิวาหะระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง</p> <p>ปฏิบัติตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ห้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ไม่รับรส หรือมีอสูรกายว่าอาจป่วยเป็นโรคโควิด-19 โดยใช้ Antigen Test Kit (ATK) ตรวจสอบสบู่ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ให้มีความพร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อการใช้งาน เป็นประจำทุกเดือน | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 146/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

นางสาววันวิสาข์ อินโนนีส์

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะห้าครั้ง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในกลุ่มเดียวพื้นที่โครงการ (ต่อ) | | <p>ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับมาตรการ จัดวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกัน ลดสัมผัส จำกัด เชื้อ ที่เหมาะสม และเพียงพอ</p> <p>จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน แรงงานที่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่พนักงาน คนงานในสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้าง จัดให้มี Safety Talk กับคนงาน เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรถึงอันตรายของโรค วิธีการติดต่อการป้องกันตนเอง ป้องกันเพื่อร่วมงาน จากการแพร่ระบาด รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง และดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด</p> | |

รับรองจำนวน 147/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห้องธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงที่มีโครงการ (ต่อ) | | <p>4) มีการกำกับ ติดตามให้ผู้ปฏิบัติงาน แรงงานก่อสร้าง ผู้มีติดต่อทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. การจัดทำทะเบียนพนักงาน/ลูกจ้าง/แรงงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ข้อมูลบุคคล: ชื่อ-สกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หรืออายุ 2) ข้อมูลการพักอาศัยภายในเคมเป็นหรือภายนอกเคมป์ (หอพัก บ้านเช่า) 3) ข้อมูลการทำงาน : วันที่จ้าง ตำแหน่งหรืองานในหน้าที่ วันสิ้นสุดของการจ้าง 4) ข้อมูลสุขภาพ เช่น สิทธิการรักษา โรคประจำตัว/อาการป่วย 5) การเคลื่อนย้ายแรงงาน นอกจากทะเบียนลูกจ้าง กรณีการจัดทำทะเบียนผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่มาติดต่อ ที่มาร่วมดำเนินงาน หรือติดต่อกับบริษัทของตนเอง รวมทั้งระบุการติดต่อที่สามารถติดต่อได้ | |

รับรองจำนวน 148/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิงแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงที่มีโครงการ (ต่อ) | | <p>3. <u>มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง</u></p> <p>1) ให้ผู้ปฏิบัติงานล้างเกตอการตอนเช้า และประเมินตนเอง ก่อนออกจากบ้าน/ห้องพัก/ด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai หรือแอปพลิชันของทางราชการ หรือที่หน่วยงานกำหนด หากพบอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่กระบวนการทำงาน</p> <p>2) กำหนดทางเข้า-ออกสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงาน ที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจำ และจำกัดทางเข้า-ออกให้เป็นช่องทางเดียว เพื่อควบคุมการเข้า-ออก และสามารถติดต่องผู้เข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) ผู้ปฏิบัติงาน แรงงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการเข้า-ออก ทำความสะอาดบ้านเรือน หรือระบบห้องน้ำ ให้ถูกต้อง ไม่สัมภาระสิ่งของ เนื่องจากความต้องการที่ต้องการจะนำเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง</p> | |

รับรองจำนวน 149/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट)

บุคลากรที่มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) | | <p>ร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้พักอยู่และวัดอุณหภูมิอีกครั้งหากอุณหภูมินิ่กลด จะถือว่ามีไข้ไม่อนุญาตให้เข้าทำงาน และให้อุปกรณ์พื้นที่กักตัวชั่วคราว (Isolation Area) และรายงานให้ จป. หรือผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ดำเนินการตามระดับความเสี่ยงต่อไป</p> <p>4) ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ</p> <p>5) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ (ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อยร้อยละ 70) ไว้ ณ จุดทางเข้า-ออก บริเวณต่าง ๆ และจุดที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสร่วม เช่น จุดลงชื่อเข้าทำงาน ที่ติดต่อ สถานที่รับประทานอาหาร จุดกดน้ำดื่ม ห้องล้วน สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ</p> | |

รับรองจำนวน 150/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวเราะเงื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ ฉินนะโสด)

บุคคลธรรมดางานที่ได้รับอนุญาต บริษัท สถาดา ลิ้งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่โครงการ (ต่อ) | | <p>6) กำหนดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 ม. ตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล</p> <p>7) ปรับรูปแบบการทำงาน จัดระบบการทำงานเพื่อลดความหนาแน่น ลดโอกาสเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การเลื่อนเวลาการทำงาน เหลือเช้าที่ทำงาน สลับวัน เป็นต้น</p> <p>8) งดกิจกรรมการรวมตัว กิจกรรมสังสรรค์ กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>9) หากมีการรับ-ส่งพนักงาน ให้ดูแลด้านความปลอดภัยของคนงาน เช่น จำกัดจำนวนคนในการรับ-ส่ง ในให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน และให้ส่วนหน้าหากผ้า หรือหน้าหากอนามัย หลีกเลี่ยง การพูดคุยโดยไม่จำเป็นตลอดเวลาการเดินทาง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องร่วมโดยสาร และไม่wareระหว่างทาง</p> <p>10) จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่พนักงานและญาติ ผู้รับเหมา</p> <p>11) ใช้ Antigen Test Kit ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ห้องเสีย จนกว่าไม่ได้กลับลืนในรับ</p> | |

รับรองจำนวน 151/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวรอมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชยา อินโนโลส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้หักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) | | <p>รส หรือเมื่อสงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคโควิด-19 หากไม่มีผู้ที่มีอาการสงสัยให้สุ่นตรวจเชิงรุก โดยใช้ PCR หรือ Antigen Test Kit ในพนักงานและแรงงานเป็นระยะ ตามขนาดจำนวนคนงาน</p> <p>12) ประสาน ดำเนินการเพื่อให้คนงานทุกคนมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะให้การดูแลรักษา เมื่อพบว่ามีอาการป่วย หรือติดเชื้อ</p> <p>13) ดำเนินการเพื่อให้คนงานตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์ระบาด ประเด็นสำคัญที่ควรทำความเข้าใจ เพราะน่าจะกระบวนการดำเนินชีวิตของทุกคน</p> <p>4. การจัดทำแผนเผชิญเหตุหรือแผนปฏิบัติการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การสื่อสาร (Communication) จัดให้มีการสื่อสารระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างในด้านการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ 2) การบริหารจัดการด้านสุขภาพ (Management of Health) การจัดทำการตรวจสอบคงให้กับแรงงาน การจัดหาสถานพยาบาลเมืองเจ็บป่วย รวมถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่แรงงาน | |

รับรองจำนวน 152/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนิเวศยา จินนะโสต)

บุคลากรประจำเดือนมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) | | <p>3) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนแผนฉุกเฉิน (Assistive Technology) เช่น การคัดกรอง การเจ้งเหตุ การเข้ารับบริการในโรงพยาบาล</p> <p>4) การสนับสนุนระดับบุคคล (Personal Support) สถานประกอบการ ควรกำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เมื่อรับทราบหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อ เช่น การจัดตั้งหัวหน้า และควบคุมโรคในสถานที่ก่อสร้างและที่พัก</p> <p>5) การขนส่ง (transportation) จัดทำแผนหรือตารางเวลาในการรับ-ส่งพนักงาน/แรงงาน เช่น การจัดจำนวนคนในรถไม่ให้อัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการพูดคุยตลอดระยะเวลาเดินทาง ไม่ควรแวระระหว่างทาง และไม่ควรรับประทานระหว่างเดินทาง รวมถึงจัดแผนรถฉุกเฉิน เพื่อรับ-ส่งแรงงาน เสียงติดเชื้อ หรือติดเชื้อ หรือผู้กลับจากโรงพยาบาล</p> <p>6) การอยู่อาศัย (Living Situation) การจัดสภาพที่พักของคนงานให้มีรูปแบบมาตรฐานที่พักของคนงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และการ</p> | |

รับรองจำนวน 153/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนโลสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและความค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงที่参与โครงการ (ต่อ) | | <p>จัดหาที่พักสำหรับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่กลับจากโรงพยาบาล รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ติดตามแรงงาน เช่น เด็ก หญิง ตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ</p> <p>7) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Connection) สถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้างมักตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน อาจมีทัศนคติไม่ดีต่อสถานที่ก่อสร้าง ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน การช่วยเหลือคนในชุมชนที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19</p> | |
| | (2) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง โครงการอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากการก่อสร้าง ตลอดจน อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้า-ออก พื้นที่โครงการ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยต่อสาธารณะ และประชาชน ใกล้เคียงได้ | <p>1) กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ติดตั้งรั้วขั่วครัวในช่วงก่อสร้าง เป็นรั้วทึบสูง 6 ม. โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อลดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง</p> <p>3) กำหนดไม้ให้เครื่องจักรกลและเครื่องมือก่อสร้าง ทำงานนอกพื้นที่โครงการ</p> | ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

รับรองจำนวน 154/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนవิสา จินนาโบส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) | | <p>4) ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่การทำงานของแนวเครนเข้าใกล้แนวเขตที่ดิน และกำหนดให้แนวเครนจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น</p> <p>5) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ</p> <p>6) กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียงโครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้นัดผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำในสำนักงานก่อสร้างโครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางวาระโทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ | |

รับรองจำนวน 155/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับอนุญาต/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ทดата สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พัก อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ โครงการ (ต่อ) | | <p>รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ และ แนวทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำ ส่งไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ และวิศวกรควบคุม งานก่อสร้าง ตรวจสอบและค้นหาสาเหตุของข้อ ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นจัดให้มีการ ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่ง ประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของ โครงการและบริษัทรับเหมา ก่อสร้าง และ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คณาน และ yan พาหนะต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 8) จัดให้มีหมายเลขอุகิจิที่ผู้พักอาศัยข้างเคียง สามารถ ติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างได้ ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนร้าบกู้ | |

รับรองจำนวน 156/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโลส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) | (1) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน สภาพสิ่งแวดล้อมของการทำงานส่งผลต่อคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้สัมผัส สารมลพิษทางอากาศ เสียง และแรงโน่นเคลื่อนจากงานก่อสร้าง ■ คุณภาพอากาศ สำหรับคนงานก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดมลพิษมากที่สุด จากการคำนวณค่าความเข้มข้นรวมของมลสารต่างๆ พบร้า มีค่าไม่น่าเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สามารถพุ่งกระจาจในบรรยากาศที่ทำงาน ที่กำหนดให้มีค่าปริมาณฝุ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญชนิดฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) ในบรรยากาศที่ทำงานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ (8 ชม.) ได้ไม่เกิน 15 มก./ลบ.ม. และค่าปริมาณฝุ่นที่มีขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) ในบรรยากาศที่ทำงานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ (8 ชม.) ได้ไม่เกิน 5 มก./ลบ.ม. จะเห็น | 1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 2) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น 3) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมสมตามสภาพหน้างานต่อไป 4) ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

รับรองจำนวน 157/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวงศรรธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาห์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | <p>ได้ว่า ปริมาณฝุ่นละอองหิ้ง 2 ชนิดที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการมีค่าไม่เกินมาตรฐานดังกล่าว เช่นกัน อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับคนงานก่อสร้าง</p> <p>■ ด้านเสียง ในกรณีที่คนงานใช้อุปกรณ์ลดเสียงและทำงาน 8 ชม./วัน ได้รับเสียงมากกว่า 85 dB(A) แสดงว่าผู้รับเสียงจะได้รับเสียงจากการก่อสร้างที่มากกว่าค่ามาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561) ซึ่งโครงการจะต้องมีมาตรการ</p> | <p>5) ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ตามกฎหมายที่ นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน</p> <p>6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย ที่สามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอน</p> <p>การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง</p> <p>1) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน</p> <p>2) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี</p> <p>3) ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 158/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเรือง)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา ฉินนโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค เอฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | เพิ่มเติมในเรื่องขั้นตอนการทำงานของคนงานก่อสร้าง | <p>พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (J.P.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>5) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่มนุษย์สามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เอโดยหากะระดับเสียงในขณะทำงานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบล เอ ถือว่าเป็นตรายต่อการได้ยินของหู เช่น ปลั๊กดูดเสียง (Ear Plugs) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs)</p> <p>6) อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในกิจกรรมการก่อสร้าง - ในช่วงงานปรับสภาพพื้นที่และฐานราก</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ จัดให้มีปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม ค่า NRR 33 เดซิเบล เอ ให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 5 ม. จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง | |

รับรองจำนวน 159/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สัตติ์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จินนาสโต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค เอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> ○ ให้คุณงานที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใส่ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ทำงาน ในกรณีที่คุณงานทำงานอยู่ใกล้เครื่องจักรหรือภายนอก ในระยะ 1 ม. โดยกำหนดให้มีชั่วโมงการทำงาน 6 ชม./วัน <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ○ จัดให้มีปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม ค่า NRR 33 เดซิเบลเอ ให้คุณงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 5 ม. จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง ○ ให้คุณงานที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใส่ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ทำงาน ในกรณีที่คุณงานทำงานอยู่ใกล้เครื่องจักรหรือภายนอก ในระยะ 1 ม. โดยกำหนดให้มีชั่วโมงการทำงาน 6 ชม./วัน <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงงานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน ภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด ช้อนกัน ○ จัดให้มีปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม ค่า NRR 33 เดซิเบลเอ ให้คุณงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จินนาภูต)

บุคลากรกรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิล แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 5 ม. จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ให้คนงานที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใส่ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบล เต็กลดเวลาที่ทำงานในกรณีที่คนงานทำงานอยู่ใกล้เครื่องจักรหลายประเภทในระยะ 1 ม. โดยกำหนดให้มีชั่วโมงการทำงาน 6 ชม./วัน | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิล แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 161/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ■ ความสั่นสะเทือน <p>คุณงานก่อสร้างอาจได้รับความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การสั่นสะเทือนทั่วร่างกาย เป็นลักษณะของ การสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านมาจากการพื้นหรือโครงสร้างของวัสดุที่มีอยู่ เช่น พนักงานขับรถแทรกเตอร์ รถดูด เป็นต้น 2. การสั่นสะเทือนเฉพาะบางส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะที่มือและแขน เช่น การใช้เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องเลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความสั่นสะเทือนสำหรับคนงานก่อสร้าง | <p>มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความสั่นสะเทือน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องบดเจา 2) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มด้านเครื่องมือ 3) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ <p>มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 2) ที่นั่งสำหรับรถดูดเจา หรือรถแทรกเตอร์ควรบุที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน 3) ตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด 4) กำหนดให้พัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชม. | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

รับรองจำนวน 162/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนสโต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|---|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | <p>■ การสัมผัสสารเคมี การทำงานที่สัมผัสด้วยสารเคมีที่ใช้ในงานก่อสร้าง จึงอาจเป็นผลให้เจ็บป่วยได้ เช่น ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต จึงเป็นผลกระทบในระดับสูง</p> | <ol style="list-style-type: none"> จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำและกวดขันให้คุณงานต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสด้วยสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ ติดป้ายเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่ม้องเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้คุณงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคุณงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 163/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายนันติ ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนవิสา จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบหน้างาน สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ผลกระทบต่อ คนงาน) (ต่อ) | | <p>ป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับ อันตรายในขณะปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ล้วนของมือ นิ้วนีอ และแขน นั้น มีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตราย ร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือ ชนิดต่างๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความร้อน และถุงมือยางชนิดไวนิลหรือนิโอลรีน - อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือ วัตถุหรือสารเคมีหลักใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัส กับกระดองไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่ง ออกตามลักษณะของงาน เช่นรองเท้าป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้า รองเท้านิรภัย และรองเท้า ป้องกันสารเคมี | |

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววนิวิสาข์ อินโนсто)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อมจำกัด
จำกัด ภาคฯ สิงห์บุรี

รับรองจำนวน 164/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|---|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ■ โรคคอมแพค โรคคอมแพค มีสาเหตุจากการร่างกายระบายความร้อนจากการร่างกายไม่ทัน เนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนมากจนร่างกายมีความร้อนสะสมเกิน หรือร่างกายขาดน้ำ หรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น เช่น ห้องร่าง อาหารเป็นพิษ อดนอน ส่งผลให้เกิดตะคริว หรือรุนแรงถึงขั้นหมดสติได้ | <p>การป้องกันอันตรายจากโรคคอมแพคที่ใช้ในการก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน ให้คนงานที่ทำงานกลางแดดมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชม. ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการห้องร่าง เป็นไข้ ให้หยุดพักงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายนันต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา จินนาสโตร)

บุคลากรร่วมดำเนินการ/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 165/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|---|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคุณงาน) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ■ โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงานอาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นเวลานาน เช่น โรคไข้หวัดโควิดโรค เป็นต้น 2. มีประชากรอยู่อาศัยอยู่อย่างแออัด ■ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) โรคติดต่อในทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ การแพร่กระจายเชื้อระหว่างคนสู่คนโดยละອองฝอยของเชื้อผ่านการไอจาม หรือสัมผัสสารคัดหลังของผู้ป่วยผู้ป่วยจะมีไข้และอาจมีอาการเจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ และอาจมีอาการปวดอักเสบ รุนแรง ส่งผลกระทบของโรคต่อคุณงานและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ | <ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจสอบสภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง 2) จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คุณงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับน้ำฝน ฯลฯ ให้มีจำนวน และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) อบรมให้ความรู้แก่คุณงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวรอมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา อินโนโซ)

บุคลากรร่วมดำเนินการจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 166/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>หัวหน้างาน (Staff) หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นแกนนำในการติดตามสถานการณ์ภายในสถานที่ก่อสร้างและเฝ้าระวังการทำงานของคนงานก่อสร้าง และเป็นผู้กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางป้องกันโรคโควิด-19</p> <p>2) ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับมาตรการ จัดสวัสดิอุปกรณ์เพื่อป้องกันลดสัมผัส ฆ่าเชื้อ ที่เหมาะสม และเพียงพอ</p> <p>3) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน แรงงานที่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่พนักงาน คนงานในสถานที่ก่อสร้างและเฝ้าระวังการทำงานก่อสร้าง จัดให้มี Safety Talk กับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงก่อนเข้าทำงานทุกวัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระหน่ำใจ อันตรายของโรค วิธีการติดต่อการป้องกันตนเอง ป้องกันเพื่อนร่วมงาน จากการแพร่ระบาด</p> | |

รับรองจำนวน 167/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

บุญเรือง บุญเรือง
(นางสาววันวิสาข อินโนсто)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด
บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค เอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง และดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด</p> <p>4) มีการกำกับ ติดตามให้ผู้ปฏิบัติงาน แรงงานก่อสร้าง ผู้มาติดต่อทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ภาระดัดทำทะเบียนพนักงาน/ลูกจ้าง/แรงงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ข้อมูลบุคคล: ชื่อ-สกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หรืออายุ 2) ข้อมูลการพักอาศัยภายในแคมป์หรือภายนอกแคมป์ (หอพัก บ้านเช่า) 3) ข้อมูลการทำงาน : วันที่จ้าง ตำแหน่งหรืองานในหน้าที่ วันสื้นสุดของการจ้าง 4) ข้อมูลสุขภาพ เช่น สิทธิการรักษา โรคประจำตัว/อาการป่วย 5) การเดลีอนย้ายแรงงาน <p>นอกจากทะเบียนลูกจ้าง ควรมีการจัดทำทะเบียนผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่มาติดต่อ ที่มาร่วมดำเนินงานหรือติดต่อกับบริษัทของตนเอง รวมทั้งระบุการติดต่อที่สามารถติดต่อได้</p> | |

รับรองจำนวน 168/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>3. <u>มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง และประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน/ห้องพัก/ด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันของทางราชการ หรือที่หน่วยงานกำหนด หากพบอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่กระบวนการทำงาน 2) กำหนดทางเข้า-ออกสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจำ และจ้ากัดทางเข้า-ออกให้เป็นช่องทางเดียว เพื่อควบคุมการเข้า-ออก และสามารถติดตอร่องผู้เข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ผู้ปฏิบัติงาน แรงงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และแคมป์คนงาน ต้องมีการคัดกรองโดยการตรวจด้วยกล้องวงจรปิด ร่างกายและแสดงผลการประเมินอาการเสี่ยงของตนเอง (แอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” | |

รับรองจำนวน 169/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชา ฉินนะสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>(Thai Save Thai)" หรือระบบที่รักษาหนด) หากพนักงานที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้พักอยู่และวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากอุณหภูมิไม่ลด จะถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องเข้าทำงาน และให้อาหารในพื้นที่กักตัวขั้วครัว (Isolation Area) และรายงานให้ จป. หรือผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ดำเนินการตามระดับความเสี่ยงต่อไป</p> <p>4) ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ</p> <p>5) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ (ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อยร้อยละ 70) ไว้ ณ จุดทางเข้า-ออก บริเวณต่าง ๆ และจุดที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสร่วม เช่น จุดลงทะเบียนเข้าทำงาน ที่ติดต่อ สถานที่รับประทานอาหาร จุดกดน้ำดื่ม ห้องส้วม สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ</p> | |

รับรองจำนวน 170/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข จินนะโสต)

บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ดาดาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>6) กำหนดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร ตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล</p> <p>7) ปรับรูปแบบการทำงาน จัดระบบการทำงานเพื่อลดความหนาแน่น ลดโอกาสเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การเลื่อนเวลาการทำงาน เหลือมื้นที่ทำงาน สลับวัน เป็นต้น</p> <p>8) งดกิจกรรมการรวมตัว กิจกรรมสังสรรค์ กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>9) หากมีการรับ-ส่งพนักงาน ให้ดูแลด้านความปลอดภัย ของคนงาน เช่น จำกัดจำนวนคนในการรับ-ส่ง ไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน และให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยง การพูดคุยโดยไม่จำเป็นตลอดเวลาการเดินทาง ห้ามผู้ไม่เที่ยวซึ่งร่วมโดยสาร และไม่warehouseระหว่างทาง</p> <p>10) จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่พนักงานแรงงาน ผู้รับเหมา</p> | |

รับรองจำนวน 171/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชยา จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>11) ใช้ Antigen Test Kit ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ห้องเสีย จมูกไม่ได้กลืน ลิ้นไม่รับรส หรือเมื่อสังสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคโควิด-19 หากไม่มีผู้ที่มีอาการสังสัยให้สูนตรุงเชิงรุก โดยใช้ PCR หรือ Antigen Test Kit ในพนักงานและแรงงานเป็นระยะ ตามขนาดจำนวนคนงาน</p> <p>12) ประสาน ดำเนินการเพื่อให้คนงานทุกคนมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะให้การดูแลรักษา เมื่อพบว่า มีอาการป่วย หรือติดเชื้อ</p> <p>13) ดำเนินการเพื่อให้คนงานตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์ระบาด ประเด็นสำคัญที่ควรทำความเข้าใจ เพราะน่าจะกระบวนการดำเนินชีวิตของทุกคน</p> <p>4. <u>การจัดทำแผนเผชิญเหตุหรือแผนปฏิบัติการ</u></p> <p>1) การสื่อสาร (Communication) จัดให้มีการสื่อสารระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างในด้านการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ</p> <p>2) การบริหารจัดการด้านสุขภาพ (Management of Health) การจัดหากิจกรรมตรวจคัดกรองให้กับแรงงาน</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา ฉินนะสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ดาตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 172/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>การจัดหาสถานพยาบาลเมืองเจ็บป่วย รวมถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่แรงงาน</p> <p>3) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนแผนฉุกเฉิน (Assistive Technology) เช่น การคัดกรอง การแจ้งเหตุ การเข้ารับบริการในโรงพยาบาล</p> <p>4) การสนับสนุนระดับบุคคล (Personal Support) สถานประกอบการ ควรกำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เมื่อรับทราบหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อ เช่น การจัดตั้งหัวหน้า และควบคุมโรคในสถานที่ก่อสร้างและที่พัก</p> <p>5) การขนส่ง (transportation) จัดทำแผนหรือตารางเวลาในการรับ-ส่งพนักงาน/แรงงาน เช่น การจัดจำนวนคนในรถไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการพูดคุยกันโดยระยะเวลาเดินทาง ไม่ควรwareระหว่างทาง และไม่ควรรับประทานระหว่างเดินทาง รวมถึงจัดแผนรถฉุกเฉิน เพื่อรับ-ส่งแรงงานเสี่ยงติดเชื้อ หรือติดเชื้อ หรือผู้กลับจากโรงพยาบาล</p> | |

รับรองจำนวน 173/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา ฉินนะโสด)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>6) การอยู่อาศัย (Living Situation) การจัดสภาพที่พักของคนงานให้มีรูปแบบมาตรฐานที่พักของคนงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และการจัดหาที่พักสำหรับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่กลับจากโรงพยาบาล รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ติดตามแรงงาน เช่น เต็ก หญิง ตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ</p> <p>7) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Connection) สถานที่ที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้างมักตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน อาจมีหักคดไม่ดีต่อสถานที่ก่อสร้าง ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน การช่วยเหลือคนในชุมชนที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19</p> <p><u>มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ สำหรับนายจ้าง/นายจ้าง</u></p> <p>1) จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ชา มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบแพทย์ทันที</p> | |

รับรองจำนวน 174/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์รมย์เกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม **ระยะก่อสร้าง**
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>2) จัดหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอกับคนงาน</p> <p>3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับแรงงานอย่างเพียงพอ ทั้งในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และแคมป์คนงานก่อสร้าง</p> <p>4) จัดที่นั่งรับประทานอาหารในแคมป์ หรือสถานที่ก่อสร้างให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. จัดให้มีการเหลือมเวลารับประทานอาหาร/พัก</p> <p>5) พื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาหาร มีการระบายน้ำอากาศให้ถ่ายเท</p> <p>6) การรับ-ส่ง คนงาน ควรจำกัดจำนวนคนในรถไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการพูดคุยกันโดยตลอดระยะเวลาเดินทาง ไม่ควรแหวะระหว่างทาง และไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง</p> <p>7) จัดหาสื่อความรู้ และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยภาษาที่คนงานเข้าใจได้ และให้มีจุดประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน</p> | |

รับรองจำนวน 175/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>8) ให้ผู้ควบคุมคุณงาน/หัวหน้าคุณเหตุยมวางแผนการปฏิบัติการ และทำความเข้าใจกับคนงาน กรณีที่มีการยืนยันว่าพบผู้ป่วย</p> <p>10) จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักชั่วคราวคนงานก่อสร้าง ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง กรณีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กันยายน 2564</p> <p>มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ สำหรับคนงานก่อสร้างและบุคคลในครอบครัว</p> <p>1) ให้ทำความสะอาดห้องพัก และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่พัก และเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศเป็นประจำทุกวัน</p> <p>2) ที่อาบน้ำรวม ไม่ควรรวมกลุ่มอาบน้ำพร้อมกัน ควรใช้อุปกรณ์อาบน้ำส่วนตัว เช่น ขันอาบน้ำ สบู่ เป็นต้น</p> <p>3) ให้ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม กลอน ประตู อ่างล้างมือ และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อ หรือบริเวณที่มี</p> | |

รับรองจำนวน 176/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนส็อต)

บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> การสัมผัสบ่อยๆ เช่น ร้าวจับ สวิตซ์ไฟ ฯลฯ ด้วยน้ำฝน ผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างสม่ำเสมอ 4) ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ทั้งขณะปฏิบัติงานและอยู่ในที่พัก ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และปาก โดยไม่จำเป็น 5) การทำความสะอาด ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ก่อน หลังจับอาหาร ไม่กินอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม และควรแยกของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อน เป็นต้น 6) ไม่ไปในสถานที่แออัด หรือที่รวมกันของคนหมู่มาก เช่น ตลาดหรือร้านค้า เป็นต้น 7) งดกิจกรรมสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่ม การกิน การดื่ม ในช่วงเวลาเดิมงาน หรือวันหยุด 8) ให้สังเกตตนเอง และบุคคลในครอบครัว หากมีอาการไข้ ไอ จามมีน้ำนุก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และแจ้งหัวหน้างานหรือนายจ้างทราบ | |

รับรองจำนวน 177/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดตาม สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | <p>(2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>อุบัติเหตุจากการก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก สำหรับงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อผลกระทบในระดับสูง ประกอบด้วย</p> <p>1) <u>ช่วงการท่าฐานราก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การตกน้ำหรือครุภาระที่ชุดได้ไว เช่น ตกหลุ่นฐานราก ที่มีน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำ รูเสาะเพิ่ม เป็นต้น - ไฟฟ้า เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเชื้อมโลหะที่สายไฟฟ้าร้าว หรือจากไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น - การพังทลายของดิน เช่น ดินปากหลุ่นพังมาทับคนงาน เป็นต้น <p>2) <u>ช่วงเข็นโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การพลัดตกจากที่สูง เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากอาคาร ตกจากช่องลิฟต์ หรือตกจากช่องที่นั่งที่จะเปิดໄกว เป็นต้น - สิ่งของหนักหล่นใส่ วัสดุกระเด็นใส่ - ลวดสลิงขาด หรือใช้ลวดสลิงไม่ถูกวิธี | <p>1) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>2) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>3) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>4) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดทำคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>5) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>6) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับคนงานก่อสร้าง</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วและนั่งร้านตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 2. ตรวจสอบ ถังดับเพลิง ระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 3. บันทึกอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไขการเกิดช้ำ <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 178/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนవิสา จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - ชุดรอกเห็นอื่รีชีฟหล่นลงมาบนพื้น - การพังของนั่งร้าน - ปั๊นจั่นเที่ยงถูกคนหรือลิ่งก่อสร้าง - ไฟฟ้า เช่น จากเครื่องผสมปูน เครื่องสูบน้ำ เครื่องซีอมโลหะ ที่สายไฟฟ้าร้าว หรือจากไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น - อัคคีภัย เช่น จากไฟฟ้าลัดวงจร การเขื่อมตัวย แก๊สและไฟฟ้า การสูบบุหรี่ หรือการวางเพลิง เป็นต้น - การหลอกล้ม การปะทะชนกัน การถูกสะเก็ด ขึ้นงาน และถูกตะปูหรือเศษเหล็กทำให้เท้า <p>3) ช่วงเก็บทำความสะอาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพลัดตกจากที่สูง เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากอาคาร ตกช่องลิฟต์ หรือตกจากช่องพื้นที่เจาะเปิดไว้ เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด 8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก หรือวัดถูกจากที่สูงตกลงมากระแทก และป้องกันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศีรษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันศีรษะชน (Bump Hat) - อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูคนเราจะสามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ โดยหากกระตับเสียงในขณะทำงานสูงเกินกว่า 130 | |

รับรองจำนวน 179/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ วงศ์ธรรมรงค์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชยา จันนาภิเศ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>เดซิเบลเอ ถือว่าเป็นรายต่อการได้ยินของหู เช่น ปลักลดเสียง (Ear Plugs) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ น้ำมือ และแขน นั่นนี้ ความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่างๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความร้อน และถุงมือยางชนิดไนลอน/oilresistant - อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุ หรือสารเคมีที่ใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระถางไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกตามลักษณะของงาน เช่นรองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รองเท้านิรภัย และรองเท้าป้องกันสารเคมี <p>10) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนวินิชา จินนาสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 180/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) - พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับสีเงินที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิด และประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน | |

รับรองจำนวน 181/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิศา จินนาพิสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ผลกระทบต่อ คุณงาน) (ต่อ) | | <p>การทำงาน พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (ออกตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน) - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 (ออกตาม พรบ.อาชีวอนามัย) - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการ ก่อสร้าง พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย | |

รับรองจำนวน 182/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

๕๔๒๖๒
(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไอมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ผลกระทบต่อ คนงาน) (ต่อ) | | <p>และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับ อากาศ พ.ศ. 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและ ค้ายัน พ.ศ. 2564 | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไอมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิศา ฉินนาสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 183/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | (3) สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี ความร้อน ความชื้น ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพคนงาน เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคทางเดิน��化道 ฯลฯ | - กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ล้าดข้น จากวัสดุ กระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 | |
| | (3) สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี ความร้อน ความชื้น ฯลฯ ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพคนงาน เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคทางเดิน��化道 ฯลฯ | 1) จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายใต้หน่วยก่อสร้าง ให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศดีเยหะดาก 2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง 3) จัดแยกพื้นที่สูบบุหรี่ไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป 4) ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการ อื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด 5) แรงงานภาคก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสังกัดของผู้รับเหมา ก่อสร้าง และผู้รับเหมาต้องมีเอกสารการจ้างงานคงงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนิวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 184/364 หน้า



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.3 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) | | <p>6) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>7) จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อายุประมาณ 1 คันสำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน</p> <p>8) ในการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง</p> | |

รับรองจำนวน 185/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ พินนาโลส)

บุคลากรกรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบก่อสร้าง
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|---|
| 4.4 สุนทรียภาพ | กิจกรรมการก่อสร้าง และการวางวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดี | <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออก โครงการ มีฝาปิดกันไว้ เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพ เศษวัสดุ ก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็น ทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 2) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อ ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง 3) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 4) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดราย ที่ตกบริเวณถนน หน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่ มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และการพันให้สะอาดโดยทันที 5) โครงการเลือกใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงออกนอก อาคาร (Light Reflection) ไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่ กฎหมายกำหนด ในช่วงก่อสร้างจะต้องควบคุมการ เลือกใช้กระจกของโครงการให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้ ออกแบบไว้โครงการ | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของ รั้วตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 186/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา จินนาสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|---|
| 4.5 การบดบังแสงอาทิตย์ | <p>เมื่อก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงต่อพื้นที่ใกล้เคียง จากประเมินผลกระทบการบดบังแสงแดด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SketchUp Version SketchUp 2019 มาใช้ประเมินผลกระทบ โดยโครงการจึงเลือกคาดการณ์ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด ตามปราศภัยการณ์ Equinox และ Solstice ข้างต้น ซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร และเป็นวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด เป็นตัวแทนในการคาดการณ์ของการเกิดระยะเงาจากอาคารโครงการในแต่ละฤดู ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 21 มีนาคม (วันวัสดันทิวัตติ) เป็นตัวแทนฤดูร้อนของประเทศไทย - วันที่ 21 มิถุนายน (วันครีษมายัน) เป็นตัวแทนฤดูฝนของประเทศไทย - วันที่ 21 ธันวาคม (วันเพhmaยัน) เป็นตัวแทนฤดูหนาวของประเทศไทย | <p>1) กำหนดให้บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) แจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการ ในรัศมี 100 ม. ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด ในช่วงเริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงเปิดดำเนินการ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงโดยบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการ ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 2 ปี</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจได้รับผลกระทบไม่น่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุตั้งกล่าวกับบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถ</p> | <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ จนถึงภายในหลังการจดทะเบียนอาคารชุดเป็นเวลา 2 ปี</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 187/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิช หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษฐ์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะท่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 4.5 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ) | จากการประเมินระดับผลกระทบของบ้านเรือน/สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด ตามแนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตุลาคม 2564 พบว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคารโครงการจำนวน 76 แห่ง โดยแบ่งเป็น ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการ (ได้รับการบดบังแสงอาทิตย์เท่าเดิม) จำนวน 30 แห่ง และจะได้รับผลกระทบต่อจากโครงการอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 55 แห่ง โดยจะถูกอาคารโครงการบดบังแสงอาทิตย์เป็นเวลา 1-6 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจัดเป็นผลกระทบต่อสุขภาพในระดับต่ำ | ตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการโกลเกลี่ยข้อพิพาก พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโกลเกลี่ย (ด้านภายนอก) 2) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้เชื่อโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) รวมถึงระบุไว้ใน เอกสารขายโครงการ ทราบถึงผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด และทิศทางลม รวมทั้งผลกระทบด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ | |

รับรองจำนวน 188/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษฐ์ อินโนโลส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 4.6 การเปลี่ยนแปลงของลม | <p>จากการศึกษาผลกระทบด้านการบดบังกระแสลมจากการพัฒนาการโครงสร้างโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหล หรือ Computational Fluid Dynamics (CFD) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วลมต่อพื้นที่ข้างเคียง พบว่า มีบ้าน/อาคารที่คาดว่าได้รับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จำนวน 49 แห่ง ซึ่งขนาดของลมที่ลดลงจะอยู่ในช่วง 1-2 ระดับเท่านั้น</p> <p>สำหรับตำแหน่งที่มีขนาดของลมเพิ่มขึ้น เกิดจากการมีอาคารโครงการทำให้กระแสลมที่เข้ามามีการเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิม และเกิดการบีบตัวของลมบริเวณช่องว่างอาคารทำให้ความเร็วสูงขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งตำแหน่งที่มีขนาดลมเพิ่มขึ้นในทุกด้านเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความเหมาะสมใน การทำกิจกรรมของมนุษย์จะมีค่าความเร็วต่ำกว่า 15.0 ม./วินาที ในทุกตำแหน่งซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ปลอดภัยต่อการทำกิจกรรมของมนุษย์และชุมชน</p> | <p>1) กำหนดให้บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) แจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการในรัศมี 100 ม. ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงของลม ในช่วงเริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงเปิดดำเนินการ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ กองการก่อสร้าง โดยบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียน จนถึงหลังจากจัดทำบัญชีความชุดแล้วเสร็จ 2 ปี</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลมอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ ตั้งแต่ล่าสุดกับบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) แต่หากห้าง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลง ร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายในหลังการจัดทำบัญชีความชุด เป็นเวลา 2 ปี <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 189/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนవิสา จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.6 การเปลี่ยนแปลงของลม | | <p>ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไถล่เกลี่ย (ด้านกมี)</p> <p>2) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้ซื้อโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) รวมถึงระบุไว้ใน เอกสารขายโครงการ ทราบถึงผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม รวมทั้งผลกระทบด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ</p> | |
| 4.7 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรศัพท์ | <p>การก่อสร้างอาคารโครงการซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 23 ชั้น และคาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์ลง ส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรศัพท์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลงดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการ โครงการ โดยแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ในรัศมี 100 ม. วันที่เริ่มก่อสร้างโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงหลังจากห้างจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 2 ปี</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรศัพท์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และ</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายในหลังการจดทะเบียนอาคารชุด เป็นเวลา 2 ปี <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 190/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิช หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษฐ์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค ออฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.7 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ | | ลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการโกลาเล็กข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโกลาเล็ก (ตัวหากมี) | |
| 4.8 พื้นที่สีเขียว | เนื้องจากพื้นที่โครงการที่จะก่อสร้างเป็นอาคารโครงการ มีต้นคอนเนอร์ตั้งอยู่ในพื้นที่และพื้นคอนกรีต เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารโครงการ บางส่วนจะถลายเป็นพื้นที่สีเขียว และถนนโดยรอบโครงการ ดังนั้นบริเวณที่จะถลายเป็นพื้นที่สีเขียวจึงต้องมีการปรับปรุงพื้นฟูดิน ก่อนการปลูกต้นไม้ โดยโครงการได้จัดให้มีมาตรการพื้นฟูสภาพดินไว้แล้ว | บริเวณที่เคยเป็นพื้นคอนกรีตหรืออาคารที่มีอยู่เดิมที่โครงการจะจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ต้องมีการนำหัวดินที่ปะปนอยู่หรือวัสดุที่ใช้รองพื้นที่มีอยู่เดิมออก และจัดให้มีการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ร่วมกับการนำดินที่มีความเหมาะสมสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มาทดแทน ก่อนที่จะมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว | ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

รับรองจำนวน 191/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววนิสา จินนาโน)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 5. การประชาสัมพันธ์การ ขายและการจดทะเบียน | กรณีที่โครงการเปิดให้จองห้องชุดพักอาศัยก่อน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการ ให้โครงการใช้แบบสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบ มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศไว้ เพื่อให้ผู้จองได้รับ สิทธิตามข้อตกลงตามวันที่ทำสัญญา | <p>1) ในกรณีที่มีทำการโฆษณาข่ายห้องชุดในอาคารชุด ต้อง เก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือ ขักษรที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำใน รูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้อง ชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคล อาคารชุดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด</p> <p>2) สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำ ตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อ จะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 22) เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551</p> <p>3) ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องแจ้งให้ผู้ ซื้อหรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่า การกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ ทรัพย์ส่วนกลาง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ</p> <p>4) โครงการจะกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 192/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาห์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

สถาดา สิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 5. การประชาสัมพันธ์การ ขายและการจดทะเบียน (ต่อ) | | <p>สิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเมื่อการ ก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของ โครงการจะมีหนังสือแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดรับทราบ มาตรการบังคับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ระยะดำเนินการ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะดำเนินการโครงการ อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อมิให้การก่อสร้างและดำเนิน โครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง</p> <p>5) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้ซื้อโครงการ แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) /รวมถึงระบุไว้ใน เอกสารขาย โครงการ ทราบถึงการใช้ลิฟต์สำหรับห้องพักอาศัย กับ พื้นที่ส่วนพาณิชย์/สำนักงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการเข้าใช้พื้นที่ส่วนห้องชุดพาณิชยกรรม (ร้านค้า) และห้องชุดสำนักงาน อยู่บริเวณชั้นที่ 1 ซึ่งสามารถใช้โถงลิฟต์โดยสารด้านทิศใต้ของอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ L-1, L-2, L-3, L-4 และ L-5 เพื่อเข้าสู่ พื้นที่ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ซึ่งตั้งอยู่ชั้น | |

รับรองจำนวน 193/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

๕๔๖๗

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|--|
| 5. การประชาสัมพันธ์การ ขายและการจดทะเบียน (ต่อ) | | <p>ที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 23 และพื้นที่ห้องชุด สำนักงานชั้นดังอยู่ขั้นที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางเข้าอยู่บริเวณขั้นที่ 1 โดยกำหนดให้ใช้โถงลิฟต์ โดยสารด้านทิศเหนือของอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ L-6, L-7 และ L-8 เพื่อเข้าสู่ลิฟต์ที่ขั้นพักอาศัย | |
| 6. การประชาสัมพันธ์ โครงการ | <p>โครงการได้ให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่ศึกษารัฐมี 1 กม. รอบที่ดัง โครงการ จึงจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ขั้นตอนการศึกษาจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมรับทราบข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ได้เสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การ พัฒนาโครงการซึ่งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ สภาพชุมชน ดังนั้นในระยะก่อสร้างและดำเนิน โครงการ จึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อ^{วิจัยกังวล} และข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งเป็น</p> | <p>1) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ^{ที่อยู่} นายเลขไทรศิรพ์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย^{ข้างเคียง}พื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. เที่ยวนะ 1 ครั้ง^{ตลอดระยะเวลา}ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหา แนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>3) จัดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณ</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามผลการประชา สัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มี เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ข้อวิจัยกังวล และ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา โครงการ เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด^{จาก}การก่อสร้างหากมีเรื่อง^{ร้องเรียน}ต้องจัดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 194/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนส็อต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท พัฒนา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 6. การประชาสัมพันธ์โครงการ (ต่อ) | การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดจากโครงการ | <p>ด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลา ก่อสร้างโครงการ</p> <p>4) ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทั้ง ไว้ด้านหน้าพื้นที่ โครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัด มาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ</p> | |
| 7. การรับเรื่องร้องเรียน | จากการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ โครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ ด้านต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้โครงการ สามารถดำเนินไปพร้อมกับการพักอาศัยของชุมชน/ ผู้พักอาศัยโดยรอบ/เดินทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ได้ด้วยดี โครงการจึงจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนดังแสดงในรูปที่ 2 | <p>1) จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในระยะก่อสร้างแสดง ในรูปที่ 2 รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>ช่องทางติดต่อ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณพื้นที่โครงการ ติดตั้งบริเวณ ป้อมยาน - ทางโทรศัพท์ : 02-617-1555 Call center 1306 หรือ ผู้ประสานงาน : คุณกิตติ มีทอง โทรศัพท์ : 081-9099590 - ทางเว็บไซต์ : https://app.siameseasset.co.th/eia/ - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : kitti@siameseasset.co.th | <p><u>การติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามผลการ ประชาสัมพันธ์โครงการ - ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

รับรองจำนวน 195/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิศา ฉินนาสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบททาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 7. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - จดหมายทางไปรษณีย์ : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) 1077/48 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สำนักงานเขตคันนายาว เลขที่ 9 ซอย 01 กาญจนากิ่ง 11/5 ถนนกาญจนากิ่ง แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 0-2379-9961-3, โทรสาร: 0-2379-9939 และ E-Mail : khanna254041@gmail.com <p><u>ขั้นตอนและกระบวนการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน โครงการต้องดำเนินการ ตรวจสอบความเสียหายทันที (2) ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นภายใน 24 ชม. พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและหา ข้อตกลงร่วมกัน ในขณะเดียวกันจะต้องประสาน บริษัทประกันพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น (3) กรณีตกลงร่วมกันได้ ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังนี้ | |

รับรองจำนวน 196/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นาย Narit Wongsomrak)
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาว Savanee Wisitwattana)
อธิบดี บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ดาทาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ดาทาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไอมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบททางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 7. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | <p>(3.1) การขาดเชยเป็นตัวเงิน โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎหมายระหว่างกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจำนวนไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทต่อครั้ง - ความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อครั้ง <p>(3.2) โครงการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะขาดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริง</p> | |

รับรองจำนวน 197/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไอมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิชา จินนาโพธิ์)

บุคลากรนิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบททาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 8. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | <p>ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือจากบริษัท ประจำกันภัย</p> <p>(3.3) จัดส่งแผนงาน วิธีการซ่อมแซม และกำหนด ระยะเวลาการแก้ไขหลังจากได้รับผลกระทบ แก่ผู้ได้รับผลกระทบภายใน 3 วันกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไถ่เกลี้ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไถ่เกลี้ย (ถ้า หากมี)</p> <p>(4) กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไถ่เกลี้ยข้อ พิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไถ่เกลี้ย (ถ้าหากมี)"</p> <p>2) การป้องกันไม่ให้เกิดชำรุดดับไฟเรียนจากผลกระทบที่ เกิดขึ้น และต้องนำแนวทางการแก้ไขปัญหามาบุเป็น มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดชำรุด</p> <p>3) การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ</p> | |

รับรองจำนวน 198/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสโต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ดาดา ลิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 3

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 8. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | ได้แก่ สำนักงานเขตคันนายาว สถานีตำรวจนครบาลบางซื่น และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซื่น ไว้ที่สำนักงานของโครงการ | |

หมายเหตุ : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการดังนี้

- เมื่อเริ่มมีการก่อสร้าง จะต้องการจัดทำผังขั้นตอนการประสานงานเรื่องร้องเรียนทั้งในระยะก่อสร้างเสนอต่อสำนักงานเขตคันนายาว (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)
- จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมา ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะถูกปฏิบัติถัดไปทันในการประเมินงานก่อสร้างของโครงการ
- กำชับคุณงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบโดยเคร่งครัด
- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

รับรองจำนวน 199/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)


ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคลากรประจำผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด





รูปที่ 2 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาของโครงการ ระยะก่อสร้าง

รับรองจำนวน 200/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์วรรณา)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอกเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนนไสต์)
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | | | |
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ | เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะปรากฏเป็นอาคารโครงการซึ่ง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 23 ชั้น และ คาดฟ้า และขึ้นได้ใน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความ สูงของอาคารจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้น ชั้นที่ 23 เท่ากับ 117.20 ม. ดังนั้น การก่อสร้าง โครงการจึงทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ จากสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการส่วนใหญ่ ประกอบด้วยบ้าน/อาคารอยู่อาศัย สำนักงาน อาคาร ชุด อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการและร้านค้า ต่างๆ ดังนั้น การดำเนินงานของโครงการจึงยังคงมี ความสอดคล้องกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการในแต่ ที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม อย่างไรก็ตาม โครงการต้อง จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น | ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ | การติดตามตรวจสอบ - ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายใน โครงการให้มีความสะอาดและเป็น ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จด ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หวงศรีเงื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนโลส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิงแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 201/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง | <p>ฝุ่นละอองจากการจราจรภายในโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น คือ ช่วงเวลาเช้า-เย็น จากการประเมิน โดยพิจารณา จำนวนที่จอดรถของผู้พักอาศัย พบว่า ค่า ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ที่เกิดจากการถ่ายในโครงการ เมื่อรวมกับ ความเข้มข้นฝุ่นละออง TSP และ PM_{10} จากการ ตรวจวัดบริเวณโครงการปัจจุบัน</p> <p>นอกจากอาคารโครงการแล้วของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) มี โครงการอื่น ซึ่งอยู่บริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการบล็อกชั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ (Blossom Condo @ Grand Station A) ซึ่งมีแผนจะก่อสร้างพร้อมกับ การก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและ เปิดดำเนินการประมาณ ปี พ.ศ. 2569 บริษัทที่ ปรึกษาจึงพิจารณาประเมินผลกระทบจาก การเปิดดำเนินการของทั้ง 2 โครงการรวมกัน เมื่อ</p> | <p>1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ติดป้าย จำกัดความเร็วไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. เพื่อไม่ให้เกิด การพุ่งกระเจาของฝุ่นบนผิวน้ำ</p> <p>2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนเพื่อป้องกันการ พุ่งกระเจาของฝุ่นอันเนื่องจากการสัญจรบนถนน</p> <p>3) ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรใน โครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่า ถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุด ให้ ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที</p> <p>4) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่รวม 3,074.90 ตร.ม.</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้ จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 202/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จินนาสोต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ) | <p>รวมกับความเข้มข้นฝุ่นละออง TSP และ PM_{10} จากการตรวจวัดบริเวณโครงการปัจจุบัน จะทำให้ในระยะดำเนินการความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ประมาณ 0.135 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) - ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ประมาณ 0.053 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.) <p>ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป อย่างไรก็ต้องการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p> | | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิศา ฉินโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 203/364 หน้า

ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ 2) ผลกระทบทางอากาศ | <p>ผลกระทบทางอากาศที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ของผู้พักอาศัย จากการประเมินพบว่า ค่าความเข้มข้นมลสาร ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ก๊าซในโทรศั่งไดออกไซด์ (NO_2) ก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์ (SO_2) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) จาก yan พาหนะในโครงการ</p> <p>นอกจากอาคารโครงการแล้วของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) มีโครงการอื่น ซึ่งอยู่บริเวณข้างเคียงพื้นที่โครงการจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ บล็อกชั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ (Blossom Condo @ Grand Station A) ซึ่งมีแผนจะก่อสร้างพร้อมกับการก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการประมาณ ปีพ.ศ. 2569 บริษัทที่ปรึกษาจึงพิจารณาประเมินมลสารทางอากาศจากการเปิดดำเนินการของทั้ง 2 โครงการรวมกัน เมื่อรวมกับความเข้มข้นของผลกระทบทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ตรวจวัดเมื่อวันที่ 7-10 มีนาคม</p> | <p>1) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>2) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย</p> <p>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ</p> <p>4) ควบคุมความเร็วของรถยนต์ในโครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวน้ำ</p> <p>5) ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</p> <p>6) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการรวม 3,074.90 ตร.ม..</p> | <p><u>การติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>1. ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจสอบความสะอาดบริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 204/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววนิสา จินนะโส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) ผลกระทบทางอากาศ (ต่อ) | <p>2564 จะทำให้ในระยะดำเนินการความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนออกไซด์ (CO) ประมาณ 2.0 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) ▪ ความเข้มข้นของก๊าซในตระเจนไดออกไซด์ (NO_2) ประมาณ 0.173 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.) ▪ ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ประมาณ 0.011 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.) ▪ ความเข้มข้นไฮโดรคาร์บอน (THC) ประมาณ 2.48 มก./ลบ.ม. <p>ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป</p> | | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 205/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค เอoth แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 1.2 คุณภาพอากาศ 2) ผลกระทบอากาศ (ต่อ) | จากการประเมินอัตราการระบายกําชการบอนไดออกไซด์ (CO_2) จากกิจกรรมในระยะดำเนินการโครงการ พบว่า มีค่าประมาณ 897 มล/วัน ซึ่งจากการประเมินอัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ชนิดต่างๆ การปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มภายในโครงการสามารถดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ประมาณ 942.18 มล/วัน ดังนั้นจะพบว่า พื้นที่สีเขียวของโครงการมีความสามารถในการดูดซับการบอนมอนออกไซด์ที่เกิดขึ้นในรูปของกําชการบอนไดออกไซด์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามโครงการต้องกำหนดมาตรการการดูแลพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับกําชการบอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่เกิดขึ้น | <p>1) จัดให้มีพันธุ์ไม้/ต้นไม้ภายใต้โครงการ เพื่อช่วยดูดซับกําชการบอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่เกิดจากโครงการได้ประมาณ 942.18 มล/วัน (ไม่น้อยกว่า 897 มล/วัน) ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - แคนา ขนาดพื้นที่ 36.93 ตร.ม. - ทางกฤษุรงรั่ง ขนาดพื้นที่ 73.20 ตร.ม. - อโศกอินเดีย ขนาดพื้นที่ 86.10 ตร.ม. - มะขอกกานีใบใหญ่ ขนาดพื้นที่ 88.32 ตร.ม. - นนทรี ขนาดพื้นที่ 605.76 ตร.ม. - เสนเม็ดแดง ขนาดพื้นที่ 68.12 ตร.ม. - พิกุล ขนาดพื้นที่ 52.37 ตร.ม. - พื้นจัน ขนาดพื้นที่ 95.20 ตร.ม. - ไทรยอดทอง ขนาดพื้นที่ 84.24 ตร.ม. - เข็มปตตาเรียว ขนาดพื้นที่ 118.35 ตร.ม. - เข็มอินเดีย ขนาดพื้นที่ 28.34 ตร.ม. - หญ้านวน้อย ขนาดพื้นที่ 2,041.58 ตร.ม. - พุดซ้อน ขนาดพื้นที่ 89.01 ตร.ม. - กระดุมทองเลือย ขนาดพื้นที่ 119.13 ตร.ม. - กระเบื้องจัดตัว ขนาดพื้นที่ 66.21 ตร.ม. | <p><u>การติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 206/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววันวิสาข์ อินโนโลส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไอมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศ 2) นลพิษทางอากาศ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ชาไก่เขียว ขนาดพื้นที่ 72.92 ตร.ม. - เดลีใบกล้วย ขนาดพื้นที่ 94.58 ตร.ม. - ชาดัด ขนาดพื้นที่ 138.98 ตร.ม. - บุขบากายaway ขนาดพื้นที่ 52.09 ตร.ม. - โนก ขนาดพื้นที่ 91.89 ตร.ม. - ปริกทางกระอก ขนาดพื้นที่ 24.19 ตร.ม. - ไทรใบกลม ขนาดพื้นที่ 8.28 ตร.ม. - บานไม้รูโรยฝรั่ง ขนาดพื้นที่ 9.79 ตร.ม. - เทียนทอง ขนาดพื้นที่ 32.62 ตร.ม. <p>ทั้งนี้ โครงการสามารถปลูกพันธุ์ไม้/ต้นไม้ชนิดอื่นที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ได้เทียบเท่ากับพันธุ์ไม้ที่ระบุในข้างต้น</p> <p>2) ตรวจสอบพันธุ์ไม้ในโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงาน หากพบว่ามีการตายจะดำเนินการปลูกทดแทนต้นเดิมทันที</p> | |

รับรองจำนวน 207/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไอมีส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษฐ์ อินโนโลส)

บุคคลธรรมดাযุ่มสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน | <p>จากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการพบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ($L_{eq\ 24\ hr}$) สูงสุดเท่ากับ 55.50 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) เท่ากับ 92.1 dB(A) ซึ่งไม่เกิน 115 dB(A) โดยเมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะมีيانพาหนะของผู้พักอาศัย และพนักงานในโครงการเข้า-ออก จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือก่อให้เกิดความรำคาญห้องต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้yanพาหนะทั้งหมดไม่ได้เข้า-ออกโครงการพร้อมกัน และไม่ได้เข้า-ออกตลอดทั้งวัน ดังนั้น จึงคาดว่าจะมีผลกระทบในระดับต่ำหรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบ</p> <p>ความสั่นสะเทือน โดยกิจกรรมหลักของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ คือ การพักอาศัย เช่นเดียวกับอาคารข้างเคียง ไม่มีการดำเนินการที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนอย่างมีนัยสำคัญ จึงมีผลกระทบต้านความสั่นสะเทือนในระดับต่ำ</p> | <p>ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. จะช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย</p> | <p><u>การติดตามตรวจสอบ</u> - ตรวจสอบป้ายจำกัดความเร็วภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 208/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาห์ จินนาโล)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิล แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 1.4 คุณภาพน้ำผิวน้ำ | <p>น้ำเสียจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณ 597.53 ลบ.ม./วัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ (Activated Sludge) ขนาด 310 ลบ.ม./วัน จำนวน 2 ชุด ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ภายในอาคาร ได้อย่างเพียงพอ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ได้ถูกออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรม โดยน้ำทึบที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึบจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากอาคารบางประเภทและบางหมวด พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้มีปริมาณความสกปรกในรูปปีโอีร่องรอยออกไม่เกิน 20 มก./ล. และสารแขวนลอยมีค่าไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนจะระบายน้ำทึบของโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจราจร เช่นเดียวกับท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะริมถนนรามอินทรา และระบายน้ำสู่คลองบ้านເກະต่อไป</p> <p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ประสานให้สำนักงานเขตดันนาภานาถสุบเข้มน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ประสานงานบริษัทเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาสูบตากอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดตามความเหมาะสม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป</p> | <p>1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศขนาด 310 ลบ.ม./วัน จำนวน 2 ชุด ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีปริมาณความสกปรกในรูปปีโอีร่องรอยออกไม่เกิน 20 มก./ล. และสารแขวนลอยมีค่าไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนจะระบายน้ำผ่านระบบห่อระบายน้ำของโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจราจร เช่นเดียวกับท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะริมถนนรามอินทรา และระบายน้ำสู่คลองบ้านເກະต่อไป</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) ประสานให้สำนักงานเขตดันนาภานาถสุบเข้มน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>4) ประสานงานบริษัทเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาสูบตากอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดตามความเหมาะสม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • จุดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด • จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด • บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำบนถนนภาระจราจร 1 จุด <p>ความถี่</p> <p>ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอด (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตะกอน</p> |

รับรองจำนวน 209/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์รุ่งเรือง)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิล แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนส็อต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 1.4 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) | จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | | <p>หนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN)</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจสอบนิเตอร์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจสอบบ่อตักไขมัน และประสานสำนักงานเขตคันนายาวเก็บขยะต่อไป</p> <p>4. จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดน้ำ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น</p> <p>5. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ตามแบบ</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 210/364 หน้า

ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|--|
| 1.4 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) | | | ทส.2 และส่งรายงานต่อเจ้าหน้าที่งานสันนักงานเขตคันนายาว ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางนิเวศวิทยา | | | |
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก | สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการประกอบด้วยบ้าน/อาคารอยู่อาศัย สำนักงาน อาคารชุด สถานประกอบการและร้านค้าต่างๆ จึงไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญหรือหายาก ดังนั้น ในช่วงเปิดดำเนินการซึ่งมีกิจกรรมการหักอาศัยของคนในโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยานบนบก | ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพระยะดำเนินการ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 211/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา ฉินโนโสด)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อมและศุภค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|---|
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางนิเวศวิทยา (ต่อ) | | | |
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ | <p>น้ำเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเปิดดำเนินการจะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยน้ำทึบที่ออกจากการจ่ายน้ำคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณะจ่ายอม ซึ่งเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะรัมดันรัมอินทรา และแหล่งสู่คลองบ้านเกาะต่อไป โดยผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินของคลองบ้านเกาะ พบริษัท จำกัด ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 มีคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเทศไทยที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทึบจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> | <p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขระยะดำเนินการด้านคุณภาพน้ำ อย่างเคร่งครัด</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์เฝ้าระวังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชาญ อินโนโลส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 212/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ | | | |
| 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน | <p>โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ดินประเภท พ.2 (สีแดง) บริเวณ พ.2-1 ตามกฎหมายให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน ไม่เกิน 6:1 และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า</p> <p>สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบ พื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นอาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า และสถานประกอบการต่างๆ วางตัวตามแนวเส้นทางสัญจรสายหลัก และซอยย่อยต่างๆ ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น พบระยะตัวอยู่โดยรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 1 กม. เมื่อได้รับการพัฒนาพื้นที่โครงการจะพื้นที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จึงมีลักษณะการใช้ที่ดิน สอดคล้องกับประเภทการใช้ที่ดินโดยรอบ</p> | <ol style="list-style-type: none"> ควบคุมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน อัตราส่วนร้อยละของที่ว่างประจำจากสิ่งปลูกสร้างต่อพื้นที่ดิน และอัตราส่วนร้อยละของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เท่ากับ 7.19:1 (ใช้ FAR BONUS ไม่เกิน 7.20:1) - อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) เท่ากับ ร้อยละ 7.39 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) ควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง | <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

รับรองจำนวน 213/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์เข้ามารายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|---|
| 3.2 การจราจร | <ul style="list-style-type: none"> - ความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถ พิจารณาดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ซึ่งพบว่า โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถอย่างน้อย 374 คัน โดยโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 377 คัน จึงสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด - ภัยหลังจากโครงการเปิดดำเนินการแล้ว คาดว่าจะมีปริมาณรถเข้าและออกในช่วงเวลาเร่งด่วนจากพื้นที่โครงการประมาณ 121 คัน-รถยนต์นั่ง (PCU) / ชม. และ 150 คัน-รถยนต์นั่ง (PCU) / ชม. ตามลำดับ ซึ่งทำให้โครงข่ายถนนรอบพื้นที่โครงการมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยโครงการต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจร | <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความคุ้มและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดและช่วยลดตัวบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 2) พิจารณาให้ใช้สติ๊กเกอร์ติดหน้ารถหรือระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Key Card) สำหรับรถยนต์ของผู้พักอาศัยของโครงการ โดยไม่มีการปลดบัตรผ่านเข้า-ออกแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาในการเข้า-ออกโครงการ และป้องกันการเกิดระยะแฉะอย่างรถยนต์ภายนอกโครงการส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 3) ติดตั้งเนินชั้นลดความเร็ว และป้ายเตือนเนินชั้นลดความเร็ว 4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลทางเดิน ที่จอดรถ รวมทั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 214/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์เงินเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิงแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | <p>จากการประเมินความเพียงพอของที่จอดรถจากสถิติการใช้งานจริงของโครงการ โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) เมื่อเทียบกับโครงการ Blossom Condo @ Fashion Altitude ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการพบว่า จะมีการใช้งานที่จอดรถสูงสุดเกิดขึ้นจากโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) สูงสุดประมาณ 778 คัน (ร้อยละ 77.50 ของจำนวนห้องชุด) โดยที่ทางโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถทั้งสิ้น 377 คัน ซึ่งยังไม่เพียงพอ กับความต้องการที่จอดรถยนต์หากเทียบกับโครงการตั้งก่อสร้าง</p> | <ol style="list-style-type: none"> ใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้ เมื่อมีที่ว่าง ส่วนการเข้าไปในพื้นที่จอดรถภายในอาคาร จะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถใช้บริการได้ โดยจะใช้ระบบบัตรผ่านเพื่อเข้าพื้นที่จอดรถ โครงการจะต้องแจ้งให้ลูกค้าที่นาเชื้อห้องพักทราบว่ามีที่จอดรถจำกัด และไม่เป็นที่จอดรถประจำสำหรับห้องพัก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างชัดเจน ห้ามนำไปให้บุคคลภายนอกใช้ที่จอดรถโดยนิติบุคคลอาคารชุด ประชาสัมพันธ์ในให้ผู้พักอาศัยจอดรถริมถนน gerade ยอมบริเวณหน้าโครงการ ถนนรามอินทรา รวมถึงถนนสาสารະอ่อนฯ ใกล้เคียง พร้อมทั้งกำหนดให้แจ้งหมายเลขอรหัสพท.เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดที่สามารถติดต่อได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อครัวเรือน/สถานประกอบการในรัศมี | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์เงิน)
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาท อินโนโสด)
บุคคลธรรมดานายมีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตตตาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 215/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอนด์ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>100 ม. โดยรอบโครงการ เพื่อรับแจ้งหากมีการพนเห็นว่ามีรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการนำรถไปจอดภายนอก ให้ตรวจสอบและประสานต่อเจ้าของรถให้เคลื่อนย้ายรถโดยทันที</p> <p>5) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจราจรภายนอกโครงการเป็นประจำโดยจะประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ลูกบ้านทราบว่าไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ของลูกบ้านนำออกไปจอดภายนอกโครงการเป็นอันขาด โดยจะทำการบันทึกเลขทะเบียนรถของลูกบ้านไว้ทุกห้อง หากมีการฝ่าฝืน ทางโครงการจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจเข้ามาดำเนินการปรับปรุงตามกฎหมายจราจรต่อไป</p> <p>6) ประสานงานเพื่อหารือกับกองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางซัน เกี่ยวกับการจัดระบบจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและการจอดรถกีดขวางภายนอกโครงการ และกำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดช่วยภาคขันผู้พักอาศัยในโครงการไม่ให้อุดตันถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ</p> | |

รับรองจำนวน 216/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววันวิสาข์ อินโนนไสโต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>7) จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างเข้ามารับเพื่ออำนวยความสะดวก สาธารณะ</p> <p>8) จัดให้มีรถขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับส่งผู้พัก อาศัยในโครงการ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีวังเหมวน ตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะส่งมอบให้ นิตบุคคลอาคารชุดส่งหลังจากจัดทำเบียนอาคารชุด เสร็จสิ้น</p> <p>9) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักเลี้ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้ ผู้พักอาศัยทราบ • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้อาคารใช้ระบบขนส่งมวลชนให้ มากขึ้น โดยในอนาคตผู้พักอาศัยภายในโครงการของ โครงการสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ที่สถานีถนนวง แหวนตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนรามอินทรา โดยสถานีดังกล่าวจะอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 450 เมตร ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับ ผู้พักอาศัยของโครงการมากยิ่งขึ้น | |

รับรองจำนวน 217/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สมเดจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | โครงการจัดให้มีระบบจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ เป็นระบบจอดรถยนต์แบบ Robotic Automatic Parking โดยให้มีลิฟต์แนวตั้งยกรถ 3 ตัว สามารถรองรับการจอดรถได้ทั้งหมด 270 คัน เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการการจอดรถในอาคารโดยใช้ระบบที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ สามารถดำเนินการได้โดยมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากโครงการได้มีมาตรการจัดการจราจรในพื้นที่จอดรถของโครงการ | <ol style="list-style-type: none"> 1) อาคารจอดรถอัตโนมัติลิฟต์ที่จะมีระบบการตรวจสอบข้อมูลการเข้าจอดรถยนต์ทุกชั้นแบบ real time เพื่อให้สามารถทราบว่ามีที่จอดรถที่ยังว่าง หรือเต็มแล้ว ทุกช่องจอด เพื่อจะได้ดำเนินการนำรถยนต์เข้าจอดได้อย่างสะดวกโดยไม่เกิดการซักจันซึ่งจะไม่ทำให้เสียเวลาและเป็นอุปสรรคในการเข้าจอด 2) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความรู้เรื่องการจัดการจราจรของระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติประจำยังอาคารจอดรถยนต์อัตโนมัติ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ของโครงการในการเข้า-ออกช่องจอด 3) โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการแก่ผู้ใช้รถยนต์ที่ไม่สะดวกและไม่ประسค์ที่จะขับรถยนต์เข้า-ออกช่องจอดรถยนต์อัตโนมัติตัวยطنเอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ที่เข้า-ออกอาคาร 4) โครงการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบว่าที่จอดรถยนต์อัตโนมัติสามารถนำรถออกจากระบบได้สูงสุดไม่เกิน 72 คันต่อชั่วโมง ดังนั้นในช่วงเช้าที่มีปริมาณการใช้รถยนต์ออกจากโครงการมากจะประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านที่ | |

รับรองจำนวน 218/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>จัดระดับภัยในอาคารจอดรถยนต์อัตโนมัตินั้นนำรถออกจากโครงการตั้งแต่เข้าตู้โดยมีระบบจราแสดงข้อมูลการจอดรถยนต์อัตโนมัติให้ลูกบ้านทราบ โดยให้ลูกบ้านที่ประสงค์นำรถออกจากที่จอดรถยนต์อัตโนมัติได้ทราบข้อมูลและระยะเวลาดังกล่าวเพื่อจะได้นำรถออกจากโครงการแต่เข้าตู้เพื่อเลี้ยงการนำรถออกพร้อมกันในช่วงเช้าโงเงร์ตุ่น ในการณีเข้าเช้า (เช่วงเย็น) ทางโครงการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบว่า ที่จอดรถยนต์อัตโนมัติสามารถนำรถเข้าสู่ระบบได้สูงสุดไม่เกิน 72 คันต่อชั่วโมง ดังนั้นในเช่วงเย็นที่มีปริมาณการใช้รถยนต์เข้าสู่โครงการจะประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านนำรถเข้าจอดในอาคารจอดรถยนต์อัตโนมัติหากไม่ประสงค์นำรถเข้า-ออกบ่อย โดยภายในพื้นที่โครงการยังมีพื้นที่ที่จะรองรับรถยนต์ที่เข้าสู่โครงการที่ยังไม่สามารถเข้าสู่อาคารจอดรถปกติหรืออาคารจอดรถยนต์อัตโนมัติได้ถึง 44 คัน ซึ่งจากการคำนวณพบว่า จะมีแนวคอยของรถที่ รอเข้าจอดอาคารจอดรถยนต์ อัตโนมัติสูงสุดไม่เกิน 15 คันต่อชั่วโมงในเช่วงเย็น ซึ่งมีพื้นที่ให้รถดังกล่าวจะจอดรอเพื่อเข้าสู่ระบบที่จอดรถยนต์อัตโนมัติได้โดยไม่เกิดการล้นออกไปภายนอกโครงการ</p> | |

รับรองจำนวน 219/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโนะ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าค้างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถแบบอัตโนมัติ จากการประเมินค่าบำรุงรักษาระบบจอดรถอัตโนมัติ ของโครงการ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระบบฯ ของนิติบุคคล อาคารชุดในอนาคต บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ (ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนทั้งหมด) ในระยะเวลา 10 ปี (ปีที่ 1 – ปีที่ 10) เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดในการดูแลระบบ โดยจะส่งมอบ Service Contract ให้กับทางนิติบุคคลโครงการ โดยรายละเอียดการจัดให้มีมาตรการการบริหารจัดการที่จอดรถอัตโนมัติ เพื่อมีให้เป็นภาระต่อนิติบุคคลและส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในอนาคต | <p>1) บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ (ส่วนที่เป็นโครงสร้างส่วนควบคุม และบำรุงรักษาระบบฯ ตามเงื่อนไขที่ทำสัญญา กับผู้จ้างหน่วยระบบจอดรถเป็นระยะเวลา 10 ปี (ปีที่ 1 – ปีที่ 10)) หลังจากส่งมอบระบบฯ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดในการดูแลระบบ โดยจะส่งมอบ Service Contract ให้กับทางนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ</p> <p>2) บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ จะประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ที่รวมชั้นส่วนอะไหล่ภายในห้องจากหมวดประกัน เพื่อเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภายในระยะเวลาปีที่ 11-15 เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระบบฯ ของนิติบุคคลอาคารชุดในอนาคต</p> <p>3) บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ แจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้องเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่จอดรถอัตโนมัติตั้งแต่ต้น และเพื่อ</p> | |

รับรองจำนวน 220/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมดางามีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแผนแม่รุค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>ประกอบการตัดสินใจในการซื้อท้องชุดพักอาศัยของโครงการ</p> <p>4) จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้ใช้งาน โดยฝึกอบรมในเรื่องของขั้นตอนการใช้งานระบบจอดรถ ข้อควรรู้ ข้อควรระวัง และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งานได้รู้และเข้าใจในหลักการทำงานของระบบมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานระบบจอดรถอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเพื่อตูดแล แนะนำข้อปฏิบัติการใช้งานระบบจอดรถอัตโนมัติแก่ผู้พักอาศัยตลอด 24 ชม. โดยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาประจำหน้าทางบริษัทผู้ติดตั้งระบบจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาประจำที่โครงการ เพื่ออบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร และผู้พักอาศัยเป็นเวลา 2 เดือน หลังจากส่งมอบระบบฯ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>6) จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้ใช้งาน โดยฝึกอบรมในเรื่องของขั้นตอนการใช้งานระบบจอดรถ ข้อควรรู้ ข้อควรระวัง และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งานได้รู้และเข้าใจในหลักการทำงานของระบบมากยิ่งขึ้น</p> | |

รับรองจำนวน 221/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโศต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>ยังขึ้น สามารถใช้งานระบบจอดรถอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>7) กำหนดให้มีแผนงานบำรุงรักษาแสดงไว้ที่ห้องช่างประจำระบบจอดรถของโครงการ และควบคุมให้มีการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะมีช่างเข้ามาให้บริการซ่อมบำรุงเดือนละ 1 ครั้ง และกรณีเหตุฉุกเฉินเมื่อโครงการแจ้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อโอนบำรุงแล้ว ช่างของบริษัทซ่อมบำรุงจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทันที และให้บริการได้ตลอด 24 ชม. เพื่อเป็นการตรวจสอบเชิงการทำงานของระบบว่ามีอะไรใหม่ส่วนใดต้องทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม</p> <p>8) จัดให้มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุดับเพลิง ได้แก่ เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector: H) เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas Detector: GD) และระบบดับเพลิง ได้แก่ ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ภายในที่จอดรถอัตโนมัติ</p> | |

รับรองจำนวน 222/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | <p>การบริหารจัดการถนนภาระจ่าย omn บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เจ้าของกรรมสิทธิ์ถนนภาระจ่าย omn (โฉนดที่ดินเลขที่ 10834 และโฉนดที่ดินเลขที่ 16628) จะเป็นผู้บริการจัดการถนนภาระจ่าย omn ตั้งกล่าว โดยกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการถนนภาระจ่าย omn เพื่อไม่ให้เกิดขวางเส้นทางเดินรถตืบเพลิงเข้าสู่โครงการ</p> | <p>1) จัดให้มีเลนรอเลี้ยวพิเศษบนถนนภาระจ่าย omn ที่เชื่อมต่อ กับถนนรามอินทรา เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรจาก การพัฒนาโครงการ โดยร่นแนวเขตที่ดินภาระจ่าย omn ที่เชื่อมต่อกับถนนรามอินทรา เป็นช่องจราจรบริเวณด้านทางออกกว้าง 2.8 ม. ยาวประมาณ 14.02 ม. เพื่อให้รถที่จะออกสู่ถนนรามอินทรามีพื้นที่รอเลี้ยวออก โดยไม่กีดขวางการจราจรในสายหลัก พร้อมจัดทำทางเท้าทดแทน กว้าง 4.5 ม. และยินยอมให้ประชาชนใช้สอยได้เหมือนเดิม และบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2) ผู้ที่ได้รับสิทธิภาระจ่าย omn สามารถจอดได้ในพื้นที่ กรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับสิทธิ ทางโครงการไม่อนุญาตให้จอดรถล้าอุกมาดงถนนภาระจ่าย omn (สามารถจอดข้างครัวเพื่อรับ-ส่งคน หรือสิ่งของได้เท่านั้น)</p> <p>3) ผู้ได้รับสิทธิภาระจ่าย omn จะต้องติดสติกเกอร์แสดงสิทธิไว้บริเวณกระจกรถผู้คนขับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)</p> |

รับรองจำนวน 223/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะสิต)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนค์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| ข้อคุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>4) ผู้มาติดต่อจะต้องแลกบัตรผ่านเพื่อเข้าไปติดต่ออย่างบริษัท หรือบ้านที่มาติดต่อ โดยต้องจอดรถในพื้นที่ของบริษัท หรือบ้านที่มาติดต่อเท่านั้น ยกเว้น การจอดรับ-ส่งคน หรือสิ่งของเป็นการชั่วคราว อนุโลมให้จอดริมถนนภาระ จำยอมได้ แต่ต้องจอดให้ชิดที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความ ภาระจราจร ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อจะต้องนำบัตรผ่านให้ทาง บริษัทหรือบ้านที่มาติดต่อประทับตรา ก่อนนำรถออกจาก โครงการเท่านั้น กรณีไม่มีตราประทับ ไม่อนุญาตให้นำ รถออกจากโครงการทุกรถนี่</p> <p>5) กรณีผู้มาติดต่อทำบัตรจอดรถ หรือบัตร VISITOR สูญ หาย จะต้องนำหลักฐานการเป็นเจ้าของรถมาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ฯ พร้อมชำระค่าปรับเป็นเงิน 200 บาท</p> <p>6) จัดทำเครื่องหมายจราจร และขอความร่วมมือปฏิบัติตาม เครื่องหมายจราจร รวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสงบใน การใช้ประโยชน์ของพื้นที่จอดรถ</p> <p>7) กรณีจอดรถล้าอุกมานบนถนนภาระ จำยอม เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยจะไปขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับสิทธิ</p> | |

รับรองจำนวน 224/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น และความติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น เรียบร้อย ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าที่ต้องดูแล | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | <p>ภาระจ่าย油ยับรถ เพื่อจอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่หากไม่ดำเนินการภายใน 30 นาที จะดำเนินการล็อก ล้อ และปรับเป็นเงิน 500 บาท</p> <p>8) บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกต น น ใจจากบริษัทฯ มีหน้าที่อ่านวิเคราะห์ดูแล้วในกรณีใช้ถนนภาระจ่าย油 ท่านนั้น มีได้มีหน้าที่ในการดูแลหรือพย์สินส่วนบุคคลแต่อย่างใด</p> <p>9) บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเคลื่อนย้ายรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ถนนภาระจ่าย油 และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายดังกล่าวทุกกรณี</p> <p>10) บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการจะไม่จดทะเบียนภาระจ่าย油โดยเด็ดขาดที่ดินเลขที่โฉนด 10834 เลขที่ดิน 3578 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) และโฉนดที่ดินเลขที่ 16628 เลขที่ดิน 4907 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายชาร์ลิชญ์ สิงสรเรศริญ และบริษัท ไซมิส แอสเสท</p> | |

รับรองจำนวน 225/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต พ่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะเสต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|--|
| 3.2 การจราจร (ต่อ) | | จำกัด (มหาชน) ให้ภาระจำยอมกับที่ดินสามยทรพย์ แปลงอื่นอีกนอกเหนือจากที่น้ำเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) | |
| 3.3 การใช้น้ำ | <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีความต้องการน้ำใช้ประมาณ 603 ลบ.ม./วัน โดยได้รับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว ซึ่งสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง</p> <p>สำหรับการสำรองน้ำใช้ภายในอาคาร โครงการจะจัดให้มีการสำรองน้ำประปาไว้ในถังเก็บน้ำได้ดี และถังเก็บน้ำขั้นดัดฟ้า ซึ่งมีปริมาตรเพียงพอในการสำรองน้ำใช้ภายในโครงการได้ไม่ต่ำกว่า 1 วัน และมีปริมาตรเพียงพอที่สามารถจ่ายน้ำในช่วงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. อย่างไรก็ตี โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>1) จัดให้มีการเก็บกักและสำรองน้ำประปา เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค รวม 616.60 ลบ.ม. ดังนั้นสามารถเก็บกักน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในโครงการได้ไม่ต่ำกว่า 1 วัน และมีปริมาตรเพียงพอที่สามารถจ่ายน้ำในช่วงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ custody และรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>3) ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยติดป้ายบอกราดประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>4) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>9) หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำประปาให้หลอกจากท่อประปาหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำได้ดินของโครงการในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ควรเปิดให้น้ำประปานหลอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำของโครงการในช่วงเวลา 0.00-04.00 น. และในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อ</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <p>1. ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ อย. ว่า ราชการ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคันนายาว ทุก 6 เดือน</p> |

รับรองจำนวน 226/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษฐ์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 3.3 การใช้น้ำ (ต่อ) | | หลักเลี้ยงการใช้น้ำในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำในท่อประปาหลัก | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| | ถังเก็บน้ำสำรองของโครงการที่ตั้งอยู่ใต้ดินของตัวอาคารจะมีแนวเสาของอาคารอยู่บริเวณริมขอบถังเก็บน้ำ ด้วยเหตุนี้ โครงการจึงจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยและพนักงาน อีกทั้ง โครงการได้ออกแบบถังเก็บน้ำให้สามารถทำความสะอาดได้โดยสะดวก อย่างไรก็ได้ โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | 1) กำหนดให้ภายในถังเก็บน้ำเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนสารพิษจากคอนกรีตโครงสร้างสารเคลือบที่ใช้จะเลือกใช้ชนิดที่ปลอดภัยต่อการอนุโภคบริโภค 2) โครงการออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ำใต้ดินเพื่อให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้โดยสะดวก โดยล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง ประมาณ 1 ครั้ง | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโลส)

บุคคลธรรมดานายมูลที่จัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 227/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและความค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 3.4 การบำบัดน้ำเสีย | <p>น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของผู้พักอาศัยภายในอาคาร รวมทั้งน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม มีปริมาณ รวม 597.53 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ (Activated Sludge) ขนาดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำเสีย 310 ลบ.ม./วัน จำนวน 2 ชุด โดยน้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีปริมาณความสกปรกในรูปปีโอดี ระหว่างออกไม่เกิน 20 มก./ล. และสารแขวนลอยมีค่าไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนจะระบายน้ำผ่านระบบท่อระบายน้ำของโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจราจร ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามอินทรา และระบายน้ำสู่คลองบ้านเกาะต่อไป</p> <p>น้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึ้ง จากอาคารประเภท ก. (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องล้ำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอน ขึ้นไป) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารบ้านพัฒนาและบางหมวด พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้มีปริมาณความสกปรกในรูปปีโอดีระหว่างออกไม่เกิน 20 มก./ล. และสารแขวนลอยมีค่าไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนจะระบายน้ำผ่านระบบท่อระบายน้ำของโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจราจร</p> | <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ (Activated Sludge) ขนาดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำเสีย 310 ลบ.ม./วัน จำนวน 2 ชุด โดยน้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีปริมาณความสกปรกในรูปปีโอดีระหว่างออกไม่เกิน 20 มก./ล. และสารแขวนลอยมีค่าไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนจะระบายน้ำผ่านระบบท่อระบายน้ำของโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจราจร ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามอินทรา และระบายน้ำสู่คลองบ้านเกาะต่อไป จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประสานให้สำนักงานเขตคันนายาวมาสูบไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเป็นประจำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ประสานงานบริษัทเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาสูบดักกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปตามความเหมาะสม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ด้านคุณภาพน้ำ อย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 228/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | ยอม ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนน รามอินทรา และระบายน้ำลงสู่คลองบ้านเกาะต่อไป | <p>5) ระบบกำจัดก้ามีเทน จัดให้มีระบบกำจัดก้ามีเทนที่ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยใช้ปูยหมักพร้อมใช้งาน เพื่อบำบัดก้ามีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อแยกจากตะกอน โดยโครงการออกแบบให้มีบ่อดินบำบัดก้ามีเทนจำนวน 2 ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก้ามีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 เกิดก้ามีเทน 6.69 ลบ.ม./วัน จัดให้มีบ่อดินบำบัดก้ามีเทนพื้นที่ 6.80 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 4.92 ตร.ม.) ลึก 1.0 ม. - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 เกิดก้ามีเทน 6.71 ลบ.ม./วัน จัดให้มีบ่อดินบำบัดก้ามีเทนพื้นที่ 7.00 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 4.93 ตร.ม.) ลึก 1.0 ม. <p>6) จัดให้มีระบบบำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยใช้ปูยหมักพร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถบำบัดละอองน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 เกิดละอองลอย 0.1042 ลบ.ม./วินาที จัดเตรียมบ่อดิน พื้นที่ 3.25 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 3.16 ตร.ม.) ลึก 1.0 ม. | |

รับรองจำนวน 229/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|--|
| 3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | <p>ในระยะดำเนินการจะต้องมีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และจะต้องใช้พื้นที่ทางเดินรถภายในโครงการบางส่วน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ผู้จราจรและการจอดรถยนต์กีดขวางการทำงาน โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัยให้รับทราบล่วงหน้า</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 เกิดlocateอยู่ 0.1042 ลบ.ม./วันที่ จัดเตรียมบ่อคืน พื้นที่ 3.40 ตร.ม. (กว้างกว่า 3.15 ตร.ม.) ลึก 1.0 ม. <ol style="list-style-type: none"> 1) ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ตามตารางการซ่อมบำรุงปกติ เลือกใช้ช่วงเวลาที่มีคนอยู่อาศัยภายในโครงการน้อย ช่วงเวลาที่เลือกใช้ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 -15.00 น. 2) มีการจัดลำดับขั้นตอนวิธีการดำเนินการในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ใช้เวลาในการดำเนินการสั้นและมีประสิทธิภาพ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรแก่ผู้ใช้รถของโครงการในช่วงเวลา มีการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 4) ช่วงเวลาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีป้ายเตือนภัยแก่ผู้สัญจรในโครงการ มีการวางแผนรายย่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 5) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยทราบว่าจะมีการดำเนินการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย | <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ กรณีที่เกิดความไม่สงบควบคุณในการเดินรถ <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิท หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมดานามสกุลหรือจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 230/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 3.5 การระบายน้ำ | <p>ระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบท่อแยกระหว่างท่อระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยในการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการได้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังพัฒนาโครงการไม่ให้มากกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นการลดภาระระบายน้ำสาธารณะและป้องกันผลกระทบต่อกุชชั่นหรือพื้นที่รอบโครงการ</p> <p>ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบ่อหన่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ปริมาตรรวม 550 ลบ.ม. (ในน้อยกว่า 416.64 ลบ.ม.) สำหรับการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากการ จะควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำให้ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ โดยจะใช้เครื่องสูบน้ำด้วยอัตราการระบายน้ำ 0.0396 ลบ.ม./วินาที เข้าสู่บ่อตักขยะรวมกับน้ำทึบจากระบบบำบัดน้ำเสีย 0.0069 ลบ.ม./วินาที รวมอัตราการระบายน้ำออกจากการ 0.0465 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนา</p> | <p>1) หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำเป็นประจำ เมื่อพบว่าภายในท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำมีลิ่งอุดตันที่เกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอนหรือเศษสัดดูอื่นๆ ซึ่งจะไปกีดขวางการระบายน้ำ ให้ดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะและขุดลอกดินตะกอนที่ตกค้างภายในท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำออกให้หมด โดยเฉพาะก่อนถึงฤดูฝน</p> <p>2) เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ตรวจสอบการระบายน้ำ หากพบว่ามีการอุดตันให้รับดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ และขุดลอกดินตะกอนที่ตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ</p> <p>3) จัดให้มีตัวแรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากการ</p> <p>4) ออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำของโครงการจำนวน 1 บ่อ ปริมาตรรวม 550 ลบ.ม. และควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำให้ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ โดยจะใช้เครื่องสูบน้ำด้วยอัตราการระบายน้ำ 0.0396 ลบ.ม./วินาที เข้าสู่บ่อตักขยะรวมกับน้ำทึบจากระบบบำบัดน้ำเสีย 0.0069 ลบ.ม./วินาที รวมอัตราการระบายน้ำออกจากการ 0.0465 ลบ.ม./วินาทีซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนา</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการรั่วซึมหรือรอยแตกของท่อระบายน้ำ ตรวจสอบร่างระบายน้ำ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อตักตะกอนทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อตักขยะภายในโครงการ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนการจำยอม ก่อนเข้าฤดูฝน จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |

รับรองจำนวน 231/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค เอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|---|
| 3.5 การระบายน้ำ (ต่อ) | โครงการ (ไม่เกิน 0.066 ลบ.ม./วินาที) ระบายน้ำท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม ซึ่งจะถูกรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามอินทรา และไหลลงสู่คลองบ้านเกาะต่อไป | โครงการ (ไม่เกิน 0.066 ลบ.ม./วินาที) ระบายน้ำท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม ซึ่งจะถูกรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนรามอินทรา และไหลลงสู่คลองบ้านเกาะต่อไป | และสำนักงานเขตคันนายาว ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 3.6 การจัดการมูลฝอย | ในระยะดำเนินโครงการคาดว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการ ประมาณ 17.22 ลบ.ม./วัน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยเปียกปริมาตรรวมประมาณ 3.12 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยแห้งทั่วไปปริมาตรรวมประมาณ 9.40 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ปริมาตรรวมประมาณ 4.50 ลบ.ม./วัน - มูลฝอยอันตรายปริมาตรรวมประมาณ 0.20 ลบ.ม./วัน หากโครงการไม่มีการจัดการที่ดีอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและปัญหาภัยลุ่มน้ำ | 1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยจำนวน 5 ถัง ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นของแต่ละอาคาร สำหรับรองรับมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ (สำหรับทั้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว) โดยกำหนดสีของถังมูลฝอย และที่ตัวถังจะมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียว ขนาด 250 ล. ขนาด 0.40×0.55 ม. สูง 1.00-1.40 ม. ซึ่งเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอยเปียกปริมาตร 162 ล. โดยภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น ทั้งนี้ส่วนที่ฝาถังเปิดมีความสูง 1.00 ม. ซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการทิ้งขยะของผู้พักอาศัย | การติดตามตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมในให้มูลฝอยตกค้างและดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 232/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษฐ์ จิตธรรม)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | ได้ดังนี้โครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว | <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับมูลฝอยแห้งหัวไป สีฟ้า ขนาด 500 ล. ขนาด 0.80×0.55 ม. สูง 1.00-1.40 ม. ซึ่งเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอยแห้งหัวไป ปริมาตร 487 ล. โดยภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น หัวนี้ส่วนที่ฝาถังเปิดมีความสูง 1.00 ม. ซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการทิ้งขยะของผู้พักอาศัย - ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ สีเหลือง ขนาด 250 ล. ขนาด 0.40×0.55 ม. สูง 1.40-1.00 ม. ซึ่งเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ปริมาตร 233 ล. โดยภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น หัวนี้ส่วนที่ฝาถังเปิดมีความสูง 1.00 ม. ซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกของการทิ้งขยะของผู้พักอาศัย - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ขนาด 20 ล. ขนาด 0.19×0.33 ม. สูง 0.455 ม. ซึ่งเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาตร 11 ล. โดยภายในถังมีถุงสีแดงรองรับ โดยปิดฉลากข้างถังรองรับมูลฝอย “มูลฝอยอันตราย” | |

รับรองจำนวน 233/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สมกอ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข จินนະโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) สีฟ้า ขนาด 60 ล. ขนาด $0.45 \times 0.32 \text{ ม.}$ สูง 0.75 ม. ภายในถังมีถุงสีฟ้า รองรับ โดยจะปิดฉลากข้างถังรองรับมูลฝอย “มูลฝอยติดเชื้อ (สำหรับทึ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว)” 2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย นำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้รถขนมูลฝอยสำนักงานเขตค้นนายารามาจัดเก็บต่อไป 3) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ภายใต้ห้องพักมูลฝอยรวมมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตและมีประตูเหล็กขันด้านบนที่บันไดห้องปิด-เปิด มีพื้นที่จัดเก็บมูลฝอย 55.50 ตร.ม. สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้ 66.60 ลบ.ม. (ความสูงในการเก็บกองที่ 1.2 ม.) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ ห้องพักมูลฝอยเปียก ความจุ 12.00 ลบ.ม. สามารถกักเก็บมูลฝอยเปียกได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ■ ห้องพักมูลฝอยแห้งทั่วไป มีความจุ 33.00 ลบ.ม. สามารถกักเก็บมูลฝอยแห้งได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน | |

รับรองจำนวน 234/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสेट)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตพาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและคุณค่าค่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ห้องพักมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ความจุ 17.76 ลบ.ม. สามารถกักเก็บมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน ▪ ห้องพักมูลฝอยอันตรายความจุ 3.84 ลบ.ม. สามารถกักเก็บมูลฝอยอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน <p>4) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยติดเชือก (สำหรับทึ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว) ขนาด 120 ล. ตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอย อันตรายของโครงการ</p> <p>5) ทาพื้นห้องพักมูลฝอยอันตรายด้วยสารกันซึม (EPOXY) ความหนา 2 มม. เพื่อป้องกันการรั่วซึมจากขยะอันตราย ออกสู่ภายนอก</p> <p>6) จัดให้มีการบำบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยเปียก โดยออกแบบให้มีพัดลมดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียก มาบำบัดยังปอดินที่ใช้สำหรับบำบัดอากาศจากห้องพัก มูลฝอยเปียก มีอัตราการดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอย เปียก 100 ลบ.ม./ชม. (กำหนดอัตราการดูดอากาศ ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้องพักมูลฝอยเปียก/ชม.) ต้องใช้พื้นที่ในการบำบัด 3.05 ตร.ม. (ระยะเวลาสัมผัส อากาศของบ่อปุ๋ยหมักไม่น้อยกว่า 60 วินาที) โดย</p> | |

รับรองจำนวน 235/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาฯ ฉินโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | | <p>โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับบำบัดโดยใช้บ่อปุ๋ยหมัก (Biofilter) ขนาด 3.40 ตร.ม. ความลึก 1.0 ม. จึงเพียงพอต่อการบำบัดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปรียก</p> <p>7) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานประจำโครงการคัดแยกประเภทมูลฝอย โดยจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p> <p>8) ก่อหน่วยรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการตั้งแต่ห้องน้ำไปจนถึงห้องน้ำ ที่จัดไว้สำหรับน้ำทึบในห้องพักและห้องน้ำ ที่จัดไว้สำหรับน้ำทึบในห้องพักและห้องน้ำ</p> <p>9) ทำความสะอาดห้องพักประจำชั้น และห้องพักขยะรวมของโครงการทุกส่วน</p> <p>10) จัดให้มีร่างระบายน้ำภายในห้องพักขยะรวม และเชื่อมท่อน้ำขยะต่อ กับระบบบำบัด เพื่อรับรวมน้ำขยะและน้ำล้างทำความสะอาด ก่อนที่จะรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>11) ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขยะมูลฝอยเท่านั้น</p> | |

รับรองจำนวน 236/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนาณโสต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | | <p>12) จัดให้มีพนักงานค้อยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>13) ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้รอการเก็บขยะ</p> <p>14) ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตคันนายาวให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการตกค้าง</p> <p>15) กำหนดให้พนักงานโครงการจัดเก็บมูลฝอยจากที่พักมูลฝอยประจำชั้นทุกวัน วันละ 1 ครั้ง โดยรวมไปสู่ถุงแยกตามประเภทมูลฝอยและมัดปากถุงให้แน่น จากนั้นบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลน้ำแข็งลงสู่พื้น แล้วรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>16) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขยะของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อนผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบู๊ท และออกกฎระเบียบงบังคับอย่างเข้มงวดให้พนักงานเก็บขยะของโครงการต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>17) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เมื่อมีรถเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงาน</p> | |

รับรองจำนวน 237/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) | | เขตคันนายาวเข้ามาเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด โดยจะติดตั้งกรวยสีส้ม เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งให้รถภายในโครงการทราบ และให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ | |
| 3.7 การใช้ไฟฟ้า | แหล่งให้บริการกระแสไฟฟ้าของโครงการจะได้จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตมีนบุรี ซึ่งโครงการมีปริมาณการใช้ไฟฟาร่วมทั้งหมดประมาณ 5,134.45 KVA โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการให้เพียงพอ | <ol style="list-style-type: none"> 1) รองรับไฟผู้ที่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในโครงการ | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเงิน)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 238/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|---|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย | <p>อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องมาจากการประมวลของผู้พักอาศัยหรือ อุบัติเหตุอื่นๆ ในโครงการ ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ ค่อนข้างต่ำ รวมทั้งโครงการจัดเป็นประเภทที่เสี่ยงน้อย และมีการติดตั้งระบบต่างๆ ตามข้อกำหนด ของอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบจดจำเพลิง ระบบทางหนีไฟ ระบบแสงสว่าง และไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของ สถาบันดับเพลิงและภัยบ้านเมืองซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 6.5 กม. ใช้เวลาเดินทางถึงพื้นที่โครงการประมาณ 16 นาที และจัดให้มีแผนอพยพหนีไฟ และฝึกซ้อมตามกำหนด และจัดให้มีพื้นที่รวมพลในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และสามารถเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยออกนอกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก</p> <p>ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการมีความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันอัคคีภัยในโครงการ</p> | <p>1) ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในลักษณะจุด หรือพื้นที่ที่เกิดเหตุให้ผู้รับแจ้งได้รับทราบ ได้แก่ แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel: FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector: SD) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector: H) ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) และอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ (Fire Alarm Indicating Device)</p> <p>2) จัดให้มีระบบดับเพลิง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)</u> บริเวณด้านหน้าอาคาร จำนวน 2 จุด - <u>ระบบบัน้ำสำรองดับเพลิง (Fire Water Reserve)</u> จัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงบริเวณถังเก็บน้ำสำรอง ดับเพลิงขึ้นได้ดินและขันดินด้วยเครื่องปั๊มน้ำ น้ำดับเพลิงจะถูกสูบน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารด้วยเครื่องปั๊มน้ำ ดับเพลิง (Fire Pump) โดยใช้เกลนท์คิดจากจำนวนห้องของอาคาร โดยท่อส่งน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 30 ล./วินาที (500 GPM) และท่อสูบน้ำเพิ่มขึ้น 1 ห้อง จ่ายน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 15 ล./วินาที | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน ทุก 3 เดือน หรือตามคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ได้แก่ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector: S) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas Detector: GD) ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ (Fire Alarm Indicating Device) และถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นต้น โดยหากพบว่า มีการเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที ตรวจสอบสายไฟฟ้าส่วนกลาง ระบบไฟฟ้าในโครงการให้อยู่ใน |

รับรองจำนวน 239/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินนະโสต)

บุคลากรร่วมด้วยมีสิทธิ์เข้าที่ทำงาน/บริษัท พฤดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|---|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>วินาที (250 GPM) โดยออกแบบการจ่ายน้ำดับเพลิงแบ่งออกเป็น 2 โซน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ โซน 1 ชั้นใต้ดิน-ชั้นที่ 8 จำนวน 3 ห้อง ใช้น้ำสำรองดับเพลิงจากถังสำรองน้ำดับเพลิงชั้นใต้ดิน ขนาดความจุ 230 ลบ.ม. ซึ่งสามารถดับเพลิงได้ประมาณ 61 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาที) โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีอัตราการสูบขนาด 1,000 GPM โดยใช้แรงดัน 140 m. ■ โซน 2 ชั้นที่ 9 – ชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ห้อง ใช้น้ำสำรองดับเพลิงจากถังสำรองน้ำดับเพลิงชั้นดาดฟ้า ขนาดความจุ 175 ลบ.ม. ซึ่งสามารถดับเพลิงได้ประมาณ 61 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาที) โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีอัตราการสูบขนาด 500 GPM โดยใช้แรงดัน 55 m. <p>- ระบบหัวน้ำดับเพลิงหรือท่อยืน (Standpipe System) โครงการออกแบบให้มีระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงหรือท่อยืนในอาคาร เป็นโอลัฟผิวเรียบที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.2 แมกกะปascalmeter (175 psi) โดยหัวดังกล่าวหาด้วยสีน้ำเงินสีแดง และติดตั้งแต่ชั้นชั้นล่างสุดไปถึงชั้นที่ 23 ซึ่งระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงจะ</p> | <p>สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 240/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ พวงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมดานามสกุลที่จัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>แยกเป็นอิสระจากท่อจ่ายน้ำด้านอาคาร จ่ายน้ำให้กับตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และหัวกระจายน้ำอัตโนมัติ (Sprinkler) แต่ละชั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โซน 1 ชั้นได้ดิน-ชั้นที่ 12 จำนวน 3 ห้อง ใช้น้ำสำรองดับเพลิงจากถังสำรองน้ำดับเพลิงชั้นใต้ดิน ▪ โซน 2 ชั้นที่ 13 – ชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ห้อง ใช้น้ำสำรองดับเพลิงจากถังสำรองน้ำดับเพลิงชั้นดาดฟ้า - <u>ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)</u> จัดให้มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) เป็นระบบห่อเปียก (Wet Pipe System) ซึ่งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงห้องน้ำจะทำงานอัตโนมัติ โดยจะติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ทุกส่วนของอาคาร - <u>ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)</u> จัดให้มีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงในแต่ละอาคาร จะติดตั้งให้มีระยะถึงพื้นที่ทุกส่วนของอาคาร ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประกอบด้วยชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Reel) วัสดุสำหรับเชื่อมสายดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. และถัง | |

รับรองจำนวน 241/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>ตับเพลิงมือถือแบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 10 ปอนด์ โดยมีการติดตั้งชั้นละ 3 จุด บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 2 จุด และหน้าบันได FS-2 - <u>ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)</u> ติดตั้งดังตับเพลิงแบบมือถือ ไว้ในตู้เก็บลายอีดี้น้ำดับเพลิง (FHC) และติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ โดยจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมี ABC ขนาด 4.5 กก. (10 ปอนด์) และชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ขนาด 4.5 กก. (10 ปอนด์)</p> <p>3) ความสามารถในการล่าเลี้ยงคนออกจากในอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จัดให้มีบันไดหนีไฟในอาคารชุดเพื่อการพักอาศัย จำนวน 4 บันได โดยชั้นที่ 1 สามารถเปิดออกสู่ภายนอกได้โดยตรง โดยระยะเวลาในการอพยพหนีไฟออกจากอาคารโดยใช้บันไดหนีไฟ พบว่าจะใช้เวลาประมาณ 21 นาที</p> <p>4) จุดรวมพล จัดพื้นที่ภายนอกอาคารสำหรับใช้เป็นจุดรวมพลจำนวน 5 จุด ขนาดพื้นที่รวม 861.50 ตร.ม. โดยพื้นที่จุดรวมพลดังกล่าวอยู่ห่างจากแนวอาคารโครงการประมาณ 6 ม. และห่างจากจุดจอดรถหนองน้ำดับเพลิง (รถบรรทุก) ประมาณ 1 ม. เพื่อให้มีความปลอดภัยใน</p> | |

รับรองจำนวน 242/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันิสาข อินโน塞ต)

บุคลากรรัฐด้านมนุษย์สิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท พฤกษา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์マーค เอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>การใช้งาน โดยมีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดรวมพลที่ 1 ขนาดพื้นที่ 278.36 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัย ชั้นที่ 4-10 (364 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 1,094 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.25 ตร.ม./คน (พื้นรวมพล 278.36 ตร.ม./จำนวนคนรวม 1,094 คน=0.25) - จุดรวมพลที่ 2 ขนาดพื้นที่ 53.04 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัยในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ห้องชุดสำนักงาน และพนักงานโครงการชั้นที่ 1-3 และชั้นที่ 23 มีจำนวนคนรวม 85 คน (ประกอบด้วย จำนวนคนในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 12 ห้อง จำนวน 60 คน จำนวนคนในห้องชุดสำนักงาน 3 ห้อง จำนวน 15 คน และพนักงานโครงการ จำนวน 10 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.62 ตร.ม./คน (พื้นรวมพล 53.04 ตร.ม./จำนวนคน 85 คน=0.62) | |

รับรองจำนวน 243/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโศต)

บุคคลธรรมดางามมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท พาตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - จุดรวมพลที่ 3 ขนาดพื้นที่ 226.84 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัย ชั้นที่ 11-15 (260 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 780 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.29 ตร.ม./คน (พื้นรวมพล 278.36 ตร.ม./จำนวนคนรวม 780 คน=0.29) - จุดรวมพลที่ 4 ขนาดพื้นที่ 160 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัย ชั้นที่ 16-19 (208 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 624 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.26 ตร.ม./คน (พื้นรวมพล 278.36 ตร.ม./จำนวนคนรวม 624 คน=0.26) - จุดรวมพลที่ 5 ขนาดพื้นที่ 143.26 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัย ชั้นที่ 20-22 (156 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 468 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.31 ตร.ม./คน (พื้นรวมพล 143.26 ตร.ม./จำนวนคนรวม 468 คน=0.31) | |

รับรองจำนวน 244/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนัสโซต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตตตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <p>5) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย และมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน ทุก 3 เดือน หรือตามคู่มือ การตรวจสอบอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ได้แก่ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector: S) เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas Detector: GD) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ (Fire Alarm Indicating Device) และ ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นต้น โดย หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีความระมัดระวังและตรวจสอบการตั้งกันบุหรี่ การจุดธูปเทียนภายในห้องพักอาศัย และการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก่อนออกจากห้องพัก - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานฯ | |

รับรองจำนวน 245/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สมเดจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา อินโนสต)

บุคคลธรรมดางមมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตากาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไอมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสายไฟฟ้าส่วนกลาง ระบบไฟฟ้าในโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 6) จัดอบรมและซ้อมการอพยพ <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมและซักซ้อมแผนการอพยพกรณรภัยเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงและภูมิภาคข้างขัน ให้ม้าจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ - กำหนดให้มีมือดับเพลิงของโครงการจะต้องเข้ารับการอบรมเบื้องต้นจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือจากหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.2556 ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่เปิดดำเนินโครงการ และหลังจากนั้นให้ทำการอบรมต่อเนื่องทุก 3 ปี | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไอมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโน塞ต)

บุคลากรรวมด้วยมือที่เข้าทำรายงาน/บริษัท ตاتตา ลิงแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 246/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 3.9 ระบบบายอากาศ | จากการประเมินความร้อนจากการพัฒนาโครงการ พบร้า จะมีความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นประมาณ 1.69 องศาเซลเซียส โดยจะเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากการปรับอากาศ 0.93 องศาเซลเซียส และความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิวสัมผัส 0.76 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ ในการออกแบบพื้นที่สีเขียวของโครงการได้ออกแบบให้มีไม้ยืนต้นจำนวน 130 ต้น ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิได้ประมาณ 1.43 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดมาตรการดูแลต้นไม้ภายในโครงการเพื่อลดอุณหภูมิจากความร้อนที่เกิดขึ้นภายในโครงการ | <ol style="list-style-type: none"> ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยจะตรวจสอบอย่างเป็นประจำ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกัน ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการรวม 3,074.90 ตร.ม. เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศลงได้ทางหนึ่ง โดยมีจำนวนต้นไม้จำนวน 130 ต้น ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ต้นหางนกยูงฟรั่ง จำนวน 4 ต้น - ต้นพัฟฟัน จำนวน 8 ต้น - ต้นสม็ดแดง จำนวน 8 ต้น - ต้นแคนา จำนวน 9 ต้น - ต้นอโศกอินเดีย จำนวน 50 ต้น - ต้นมะยอกกานีใบใหญ่ จำนวน 20 ต้น - ต้นนนทรี จำนวน 19 ต้น - ต้นพิกุล จำนวน 12 ต้น ติดตั้งพัดลมระบบบายอากาศภายในห้องที่ไม่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศภายใน | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยจะตรวจสอบอย่างเป็นประจำ ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ หากพบว่ามีการตายจะดำเนินการปลูกทดแทนต้นเดิมทันที ตรวจสอบต้นไม้ในโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ หากพบว่ามีการตายจะดำเนินการปลูกทดแทนต้นเดิมทันที <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 247/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าค่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|---|---|
| 3.9 ระบบระบายน้ำอากาศ | | 5) ตรวจสอบต้นไม้ในโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ หากพบว่ามีการตายจะดำเนินการปลูกทดแทนต้นเดิมทันที | |
| 3.10 พื้นที่สีเขียว | โครงการมีจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงาน รวม 3,051 คน ทั้งนี้โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,074.90 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 3,051 ตร.ม.) คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนคนภายในโครงการ 1.01 ตร.ม./คน (ตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สพ. กำหนดให้จัดพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. ต่อผู้อาศัย 1 คน) | <p>1) ตรวจสอบต้นไม้ในโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ หากพบว่ามีการตายจะดำเนินการปลูกทดแทนต้นเดิมทันที โดยโครงการปลูกต้นไม้ในโครงการจำนวน 130 ต้น ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้นหางนกยูงผึ้ง จำนวน 4 ต้น - ต้นพีจัน จำนวน 8 ต้น - ต้นเสม็ดแดง จำนวน 8 ต้น - ต้นแคนา จำนวน 9 ต้น - ต้นอโศกอินเดีย จำนวน 50 ต้น - ต้นมะยอกกานนีใบใหญ่ จำนวน 20 ต้น - ต้นนันท์ จำนวน 19 ต้น - ต้นพิกุล จำนวน 12 ต้น <p>2) ดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวนให้อยู่ในสภาพดี สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ไม่เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์มีพิษหรือเป็นอันตราย</p> | <p><u>การติดตามตรวจสอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวนให้อยู่ในสภาพดี สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ไม่เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์มีพิษหรือเป็นอันตราย 2. ตรวจสอบและตัดแต่งไม้ยืนต้นของโครงการอยู่เสมอเพื่อป้องกันอันตรายจากการร่วงหล่นของกิ่งไม้ของต้นไม้ต่อผู้พักอาศัยโครงการ 3. ตรวจสอบต้นไม้ในโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ หากพบว่ามีการ |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมกอ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาช์ อินนະໂສຕ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 248/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|---|
| 3.10 พื้นที่สีเขียว (ต่อ) | | <p>3) โครงการจัดให้มีห้องซุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 12 ห้อง ซึ่งโครงการจะไม่มีการแบ่งห้องเพื่อใช้สอยในกิจกรรมอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> | <p>تابعดำเนินการปรุกหดแทนต้นเดิมทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |
| | การจัดการพื้นที่สีเขียวในแต่ละบริเวณจะกำหนดให้ไม่ล้ำอกนอกแนวเขตที่ดินของโครงการ และคำนึงถึงการทากโคน และการร่วงหล่นของดอกและใบ | <p>4) จัดให้มีนโยบายการรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยโครงการจะเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ โดยทันที ซึ่งหากพัง 2 ฝ่าย บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของโครงการ และผู้พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติไกเล่เกลี่ยข้อพิพาก พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกเล่เกลี่ย (ค้างามี)</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้ที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>6) ตรวจสอบและตัดแต่งไม้ยืนต้นของโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอันตรายจากการร่วงหล่นของกิ่งไม้ของต้นไม้ต่อผู้พักอาศัยโครงการ</p> | |

รับรองจำนวน 249/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันดา ฉินนนทา)

บุคคลธรรมดานายมูลิกิจทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 3.11 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน | <p>โครงการมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 5,134.45 KVA ซึ่งจะดำเนินการขอไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี อย่างไรก็ตามโครงการจะต้องมีมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น โครงการจะติดตั้งหลอดประยุต์ไฟ (LED) ทั้งในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และภายในห้องพักอาศัย</p> <p>โครงการได้ออกแบบให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 โดยค่าการถ่ายเทของผนังด้านนอกของอาคารโครงการ (OTTV) มีค่า 28.77 วัตต์/ตร.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 วัตต์/ตร.ม.) และค่าการถ่ายเทความร้อนของหลังคา (RTTV) เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตร.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 6 วัตต์/ตร.ม.) อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>1) มาตรการโดยเจ้าของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสู่สารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพัก แบบประหยัดพลังงาน และมีอายุใช้งานยาวนาน เช่น หลอดประยุต์ไฟ เป็นต้น - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการรวม 3,074.90 ตร.ม. เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีต และถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน - ติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางเดินเป็น 2 ระบบ เพื่อปิดไฟแสงสว่างบางบริเวณที่ไม่จำเป็นในเวลาตีก โดยปิดเฉพาะไฟทางเดินไว้ให้แก่ผู้พักอาศัย - ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิเช่น จัดทำแผ่นพับ ป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น - ใช้กระจาในห้องพักเพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต 2. ตรวจสอบอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสู่สารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |

รับรองจำนวน 250/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 3.11 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบตัวอาคารให้มีพื้นที่เปิดรับแสงสว่างจากภายนอก และจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติมากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานให้แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ - เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง รวมถึงสอดคล้องกับค่าการออกแบบและลักษณะใช้งาน - เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน (LED) ในบริเวณที่น้ำที่โครงการทั้งในส่วนกลางและห้องพักอาศัย <p>2) มาตรการแจ้งผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานสำหรับผู้พักอาศัย โดยการจัดทำคู่มือการประหยัดพลังงานสำหรับแจกให้ผู้พักอาศัยทุกห้อง - รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด | <p>4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคันนายาว ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 251/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา จินนาโนสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 3.11 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอดีเหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่อยู่ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และเครื่องหมายอาการไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนามากเกินไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดอา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 252/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 3.12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ความไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สิน เช่น การปล้นชิงทรัพย์ และการทำร้ายร่างกาย การสร้างเสริมความปลอดภัยในโครงการซึ่งมีความสำคัญต่อการลดปัจจัยความไม่ปลอดภัยตั้งแต่ร่างกาย | <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในอาคาร บริเวณที่จอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคาร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจร และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและโครงการ | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งภายในอาคารพักอาศัย และชั้นจอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคารให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สมกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาฯ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 253/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค ออฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|---|
| 4. คุณค่าด้านคุณภาพชีวิตระดับดิน | 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม | <p>การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิด <u>ผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม</u> เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งสามารถรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของคนในสังคม กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาพักอาศัยในโครงการแล้วจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่พักอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ อันเป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรามากขึ้น และก่อให้เกิดการ จ้างงานใหม่สำหรับพนักงานโครงการ ส่งผลต่อสภาพการจ้างงาน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม</p> <p>สำหรับ <u>ผลเสีย</u> ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ อาจส่งผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ในด้านต่างๆ เช่น ประชาชนเห็นว่าปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด เงาของอาคาร บดบังแสงแดดและทิศทางลม ปัญหาด้านขยะมูลฝอย จากโครงการ กลั่นเมื่นจากขยาย น้ำเสีย และໄอเสียจากรถยนต์ ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากไอก๊าซ รถยนต์ของโครงการ อุบัติเหตุจากรถยนต์เข้า-ออก</p> | <p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจร ด้านสุขภาพ ด้านการบำบัดน้ำเสีย ด้านการจัดการมูลฝอย และด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม อย่างเคร่งครัด</p> <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ และจัดการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |
| | | | |

รับรองจำนวน 254/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|--|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ) | โครงการ ชุมชนแออัดมากขึ้น และปัญหาอากาศร้อน/ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โครงการมีมาตรการด้านต่างๆ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งทำให้ผลกระทบด้านลบที่เกิดจากโครงการลดลงหรือไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด | | |
| 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน | กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายนอกเปิดดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในบางประเด็น | 1) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายนอกเปิดดำเนินการ จะต้องดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครั้งให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียจากโครงการในพื้นที่ โครงการ พื้นที่บริเวณบ้าน/อาคารระยะประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่างๆ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีการให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามหลักวิชาการ | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 255/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเดช)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน塞ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|---|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) | จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบพื้นที่โครงการในระยะเปิดดำเนินการ พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลด้านผลกระทบที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ การระบายน้ำ รวมถึงการจัดการ น้ำเสียภายในโครงการ เป็นต้น | <p>2) โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3) เจ้าของโครงการจะมีหนังสือแจ้งให้นิตบุคคลอาคารชุด รับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อให้นิตบุคคลอาคาร ชุดกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะ ดำเนินการโครงการอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อมีให้การ ก่อสร้างและดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อบุปผา ใกล้เคียง</p> | |
| - บุมชนล้มพันธ์ | ในช่วงเปิดดำเนินโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) จะต้องดำเนินการติดตามผลสอบถ่านดึงปั๊หัวและ ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ | <p>1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน^{ท่า} ฯ ได้แก่ มาตรการทั่วไปด้านกายภาพ ชีวภาพ และ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อบุปผาใกล้เคียง</p> <p>2) การเปิดใช้อาคาร โดยนำส่งเอกสารมาตราการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบซึ่งเปิดดำเนินการให้กับบ้านเรือน สถาน ประกอบการ และอาคารทั่วๆ ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการก่อน การเปิดใช้อาคาร 15 วัน</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ และเจ้าหน้าที่มวลชน สัมพันธ์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน กับบุปผาใกล้เคียง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ภัยหลังดำเนินการให้ดำเนินงาน จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและรับฟังความ |

รับรองจำนวน 256/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา จินนาอสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ชุมชนสัมพันธ์ | | <p>3) จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการ แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) โดยประสานงานกับสำนักงานเขต คันนายาว และภาคส่วนต่างๆ ดังนี้</p> <p>3.1) ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ ตลอดเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบำรุงรักษาด้านไม้: จัดให้มีการบำรุงรักษา ต้นไม้บอบริเวณหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ และกำจัดต้นไม้ที่ตายแล้วหรือปลูกต้นไม้ทดแทนในกรณีที่จำเป็น - การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณถนน ด้านหน้าโครงการ เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน <p>3.2) ด้านพัฒนาชุมชน ท่านบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ท่านบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร เช่น</p> | <p>คิดเห็นของประชาชนตามแนว ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบูรณาการจัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p><u>พื้นที่ตรวจสอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่บ้าน/อาคารติดโครงการ 2. พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจาก ขอบเขตพื้นที่โครงการ <u>ความดีของการตรวจดู</u> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้อาคารจนตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จด ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 257/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - ชุมชนลัมพันธ์ | | <p>ชุมชนคลองบ้านเก่า ชุมชนริมคลองลำเกร็ด ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ และชุมชนเกาะแคราย พัฒนา หรือตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม</p> <p>3.3) ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุน ด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน บริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ ๑ กิโลเมตร เช่น ชุมชนคลองบ้านเก่า ชุมชนริมคลองลำเกร็ด ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ และชุมชนเกาะแครายพัฒนา หรือตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม</p> <p>3.4) ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่ สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกังหันน้ำประเทืองเครื่องกลเติมอากาศ ที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นloyบริเวณคลองลำนุ่นโดยประสานงานกับสำนักการระบายน้ำ ทุก 3 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด | |

รับรองจำนวน 258/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโภส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตราตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบพื้นที่โครงการในระยะเปิดดำเนินการ ผู้มีส่วนได้เสียมีความคิดเห็น ดังนี้</p> <p>ข้อห่วงกังวลเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอทำให้ไปจอดบริเวณพื้นที่สาธารณะ</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) ใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อมีที่ว่าง ส่วนการเข้าไปในพื้นที่จอดรถภายในอาคาร จะส่วนสิทธิเฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถใช้บริการได้ โดยจะใช้ระบบบัตรผ่านเพื่อเข้าพื้นที่จอดรถ 2) โครงการจะต้องแจ้งให้ลูกค้าที่มาซื้อห้องพักทราบว่ามีที่จอดรถจำกัด และไม่เป็นที่จอดรถประจำสำหรับห้องพัก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างชัดเจน 3) ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกใช้ที่จอดรถโดยต้องการ หากเป็นรถของผู้ที่เข้ามาติดต่อ หรือรับจ้างสาธารณะอนุญาตให้เข้ามาจอดชั่วคราวเพื่อรับ-ส่งผู้พักอาศัยในโครงการได้ครั้งละไม่เกินเวลาที่กำหนดโดยนิติบุคคลอาคารชุด 4) ประชาสัมพันธ์ในให้ผู้พักอาศัยจอดรถริมถนนภาระจำยอมบริเวณหน้าโครงการ ถนนรามอินทรา รวมถึง | <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 259/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | | <p>ถนนสาธารณะอื่นๆ ใกล้เคียง พร้อมทั้งกำหนดให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดที่สามารถติดต่อได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อครัวเรือน/สถานประกอบการในรัศมี 100 ม. โดยรอบโครงการ เพื่อรับแจ้งหากมีการพบเห็นว่ามีรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการนำรถไปจอดภายนอก ให้ตรวจสอบและประสานต่อเจ้าของรถให้เคลื่อนย้ายรถโดยทันที</p> <p>5) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจราจรภายนอกโครงการเป็นประจำโดยจะประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ลูกบ้านทราบว่าไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ของลูกบ้านนำออกไปจอดภายนอกโครงการเป็นอันขาด โดยจะทำการบันทึกเลขทะเบียนรถยนต์ของลูกบ้านไว้ทุกห้อง หากมีการฝ่าฝืน ทางโครงการจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้ามามาดำเนินการปรีบเทียบปรับตามกฎหมายจราจรต่อไป</p> <p>6) ประสานงานเพื่อหารือกับกองบังคับการตำรวจนครบาลสถานีตัวรัตนคราษฎร์ เกี่ยวกับการจัดระบบจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันปัญหา</p> | |

รับรองจำนวน 260/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต ห้องธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา จินนาชาติ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางส่วนของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) | | <p>การจราจรและการจอดรถกีดขวางภายนอกโครงการ และกำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดช่วยគัดขันผู้พัก อาศัยในโครงการไม่ให้อัจฉริยะบนถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ</p> <p>7) จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างเข้ามารับเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวก</p> <p>8) จัดให้มีรถขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับส่งผู้พัก อาศัยในโครงการ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีวงเวียน ตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่ง^{ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะส่งมอบให้ นิติบุคคลอาคารชุดส่งหลังจากจดทะเบียนอาคารชุด^{เสร็จสิ้น}}</p> <p>9) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังนี้ • หลักเลี้ยงเส้นทางจราจรที่มีป้ายหาดทิศขัด รวมทั้ง^{ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้ ผู้พักอาศัยทราบ} • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้อาคารใช้ระบบขนส่งมวลชน ให้มากขึ้น โดยในอนาคตผู้พักอาศัยภายในโครงการ ของโครงการสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ที่สถานี</p> | |

รับรองจำนวน 261/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา จินนากุสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาท สิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) | | ถนนวงแหวนตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนราม อินทรา โดยสถานีตั้งกล่าวจะอยู่ห่างจากโครงการ ประมาณ 450 เมตร ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการ เดินทางให้กับผู้พักอาศัยของโครงการมากยิ่งขึ้น | |
| 4.3 สาธารณสุข | ในการณ์เมื่อผู้มาพักอาศัยเพิ่มขึ้น จะทำให้แพทย์ และสถานพยาบาลต้องรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นตาม ไปด้วยนั้น คาดว่าการดำเนินโครงการตั้งกล่าวจะไม่ ส่งผลกระทบทางด้านนี้แต่อย่างใด เนื่องจากโครงการ ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองมีสถานบริการทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการ คุณภาพชั้นสูงที่สะดวกรวดเร็ว | - | - |
| 4.4 สุขภาพ โภคระบบทางเดินหายใจ | การระบายอากาศจากการระบายน้ำเสีย มูลฝอย และ ที่จอดรถยนต์ของโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านกลิ่นรบกวนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้พัก อาศัยข้างเคียงโครงการได้ โครงการต้องจัดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | | |

รับรองจำนวน 262/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์รอมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะโสด)

บุคคลธรรมดางานสังกัดบริษัทฯ ที่ดำเนินการ สำหรับ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | <p>การระบายน้ำอากาศจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>โครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกาก และละอองน้ำเสีย (Aerosol) จากถังเติมอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่นรบกวนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียงโครงการได้ดังนี้</p> <p>ระบบกำจัดก๊าซมีเทน จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่ด้วย วิธี Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน เพื่อบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากส่วนแยกกาก โดยโครงการออกแบบให้มีบ่อดินบำบัด ก๊าซมีเทนจำนวน 2 ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย</p> <p>จัดให้มีระบบบำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ด้วย วิธี Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน จำนวน 2 บ่อ ซึ่งสามารถบำบัดละอองน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ</p> | <p>1) จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนด้วย วิธี Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน เพื่อบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อแยกกากของระบบ โดยโครงการออกแบบให้มีบ่อดินบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ขนาด 6.80 ตร.ม. เพื่อบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อแยกกากของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ประมาณ 6.69 ลบ.ม./วัน (ใช้พื้นที่ในการบำบัด 4.92 ตร.ม.) ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น</p> <p>- ชุดที่ 1 พื้นที่ขนาด 6.80 ตร.ม. เพื่อบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อแยกกากของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ประมาณ 66.71 ลบ.ม./วัน (ใช้พื้นที่ในการบำบัด 4.93 ตร.ม.) ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น</p> <p>2) จัดให้มีระบบบำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ด้วย วิธี Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน จำนวน 2 ชุด ได้แก่</p> <p>- ชุดที่ 1 พื้นที่ขนาด 3.25 ตร.ม. เพื่อบำบัดละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบ่อแยกกากของระบบบำบัดน้ำเสียที่ 1 จำนวน 263/364 หน้า</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <p>1. ดูแลพืชคุณดินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ กรณีที่พืชคุณดินเสียหายหรือตาย ต้องดำเนินการปลูกทดแทนโดยทันที</p> <p>2. กำหนดให้มีการตรวจสอบการอุดตันของแนวท่อระบบบำบัด ก๊าซมีเทนและแอร์ซอลเพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นเป็นประจำทุก 1 เดือน</p> |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนโสถ)

บุคคลธรรมดานามสกุลหรือจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอนด์ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | การระบาดของอากาศจากห้องพักมูลฝอยรวน ห้องพักมูลฝอยรวนของโครงการ ตั้งอยู่ริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่นต่อพื้นที่ข้างเคียงและผู้พักอาศัยภายในโครงการ | <p>เสียชุดที่ 1 ประมาณ 0.1042 ลบ.ม./วัน (ใช้พื้นที่ในการบำบัด 3.16 ตร.ม.) ซึ่งเพียงพอต่อบริมาณละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุดที่ 2 พื้นที่ขนาด 3.40 ตร.ม. เพื่อบำบัดละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบ่อเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ประมาณ 0.1042 ลบ.ม./วัน (ใช้พื้นที่ในการบำบัด 3.16 ตร.ม.) ซึ่งเพียงพอต่อบริมาณละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้น <p>3) จัดให้มีการบำบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยเปียก โดย ให้มีการบำบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยเปียก โดยออกแบบให้มีพัดลมดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียก มาบำบัดยังปอดินที่ใช้สำหรับบำบัดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียก มีอัตราการดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียก 100 ลบ.ม./ชม. (กำหนดอัตราการดูดอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้องพักมูลฝอยเปียก/ชม.) ต้องใช้พื้นที่ในการบำบัด 3.05 ตร.ม. (ระยะเวลาสัมผัสอากาศของบ่อปุ๋ยหมักไม่น้อยกว่า 60 วินาที) โดยโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับบำบัดโดยใช้บ่อปุ๋ยหมัก</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิดร วงศ์ธรรมกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 264/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.4 สุขาพ (ต่อ) ระบบบำบัดน้ำเสียในห้องน้ำ | | <p>(Biofilter) ขนาด 3.40 ตร.ม. ความลึก 1.0 ม. จึงเพียงพอต่อการบำบัดอากาศจากห้องพักนิลฝอยเปียก</p> <p>4) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบกำจัดก้ามเมทานและแօโรซอล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการใส่ปุ๋ยบริเวณบ่อดินทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมเพื่อให้ดินมีรูพรุนและธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเพื่อให้ระบบบำบัดก้ามเมทานมีประสิทธิภาพ - ดูแลพืชคลุมดินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ กรณีที่พืชคลุมดินเสียหายหรือตาย ต้องดำเนินการปลูกทดแทนโดยทันที - กำหนดให้มีการตรวจสอบการอุดตันของแนวท่อระบบน้ำบัดก้ามเมทานและแօโรซอลเพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นเป็นประจำทุก 1 เดือน | |

รับรองจำนวน 265/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินโนสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | การระบายน้ำอากาศจากที่จอดรถยนต์ โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ 377 คัน ดังนั้นแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจากการท่อไอเสียรถยนต์ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ซึ่งจากการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่ปล่อยออกจากรถยนต์ในโครงการ พบว่า รถยนต์ในโครงการ จำนวน 377 คัน จะปล่อย CO_2 เท่ากับ 897 โมล/วัน ซึ่งโครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | <p>5) จัดให้มีพื้นที่ร่ม/ต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิที่สูงในบริเวณที่จอดรถ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่เกิดจากโครงการได้ประมาณ 942.18 โมล/วัน (ไม่น้อยกว่า 897 โมล/วัน) ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - แคนา ขนาดพื้นที่ 36.93 ตร.ม. - ทางน้ำ ขนาดพื้นที่ 73.20 ตร.ม. - อโศกมนต์ ขนาดพื้นที่ 86.10 ตร.ม. - มะยอกกานนีใบใหญ่ ขนาดพื้นที่ 88.32 ตร.ม. - นนทรี ขนาดพื้นที่ 605.76 ตร.ม. - เม็ดแตง ขนาดพื้นที่ 68.12 ตร.ม. - พิกุล ขนาดพื้นที่ 52.37 ตร.ม. - พื้นที่ ขนาดพื้นที่ 95.20 ตร.ม. - ไทรยอดทอง ขนาดพื้นที่ 84.24 ตร.ม. - เชิญปักดาเวีย ขนาดพื้นที่ 118.35 ตร.ม. - เชิญอินเดีย ขนาดพื้นที่ 28.34 ตร.ม. - หญ้านานวัน้อย ขนาดพื้นที่ 2,041.58 ตร.ม. - พุดซ้อน ขนาดพื้นที่ 89.01 ตร.ม. - กระดุมทองเสือย ขนาดพื้นที่ 119.13 ตร.ม. - กระเบื้องจีดตัว ขนาดพื้นที่ 66.21 ตร.ม. - ชาไก่เขียว ขนาดพื้นที่ 72.92 ตร.ม. | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 266/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ใจมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนสेट)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตذاตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - เดヘルไบกลั้วย ขนาดพื้นที่ 94.58 ตร.ม. - ชาดด ขนาดพื้นที่ 138.98 ตร.ม. - บุษบาราวย ขนาดพื้นที่ 52.09 ตร.ม. - ไมก ขนาดพื้นที่ 91.89 ตร.ม. - บริกหางกระอก ขนาดพื้นที่ 24.19 ตร.ม. - ไทรใบกลม ขนาดพื้นที่ 8.28 ตร.ม. - บานไม้รูรอยฟรัง ขนาดพื้นที่ 9.79 ตร.ม. - เทียนทอง ขนาดพื้นที่ 32.62 ตร.ม. <p>ทั้งนี้ โครงการสามารถปลูกพันธุ์ไม้/ต้นไม้ชนิดอื่นที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ได้เทียบเท่ากับพันธุ์ไม้ที่ระบุในข้างต้น</p> <p>6) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. เพื่อลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน</p> <p>7) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>8) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความลับสนของผู้ขับขี่ ทำให้มีการเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทำได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด</p> | |

รับรองจำนวน 267/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาฯ อินโนะโอะ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | 2. ผลกระทบจากการรับอากาศของโครงการ โครงการใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ระบบความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Split Type) ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศชนิดเปลี่ยนมีน้ำ โดย การใช้น้ำยาในการແກບເປີຍຄວາມຮັນແລະໃຫ້ພົດລົມ ຮັບຄວາມຮັນອອກ ຈຶ່ງໄດ້ກ່ອໄທເກີດຜູກຮັບເຮືອງ ກາຣແພຣກຈະຈາຍຂອງເຊື່ອລືຈິໂອນລາລາ ນິວໂມພິລາ (<i>Legionella pneumophila</i>) ທີ່ໂຮກລືຈິເຈີຍນັ່ນ (<i>Legionnaires disease</i>) ແຕ່ຍ່າງໄກ້ດານ ທາກໄນ່ມີ ກາຣູແລ້ວກຳຈາຈໍາທ່ານໄດ້ເປັນແລ່ງແພຣເຊື່ອໂຣກ ໂດຍທີ່ໄປໂຣກທີ່ພົບບ່ອຍຈາກກາຣໃຫ້ເຄື່ອງປັບອາກາສທີ່ ເຕີມໄປດ້ວຍເຊື່ອໂຣກ ອີ່ໂຣກນຸ້ມີແພ້ ຊຶ່ງຜູ້ປ່ວຍຈະມີອາກາ ຄັນຈຸນູກ ຄັນຕາ ຈາມປ່ອຍ ແນ່ນຈຸນູກ ແລະຕິ່ນນອນຫັ້ນມາ ຈະມີອາກາຮະຄາຍຄອ ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງກາຣຕ້ອງມືນາມາຕາກາ ປັບປຸງ ແລະແກ້ໄຂຜູກຮັບຮັມທັງເສັນອັນນະໃຫ້ຜູ້ພັກ ອາຄີຍມີວິທີກາຣປັບປຸງຜູກຮັບທີ່ອາຈາກເກີດຂຶ້ນ | <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบช่องระบายน้ำภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำภายในอาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสามเดือนอย่างต่อเนื่อง 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำอีดแรงๆ บริเวณด้านหลัง เพื่อให้ผุ้ນและสิ่งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปี ควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะช่วยขัดເອົ່າຜຸ່ນລະອອງແລະເຊື່ອໂຣກທີ່ເກາະຕິດອູ່ກັບສ່ວນດ້ານ ຂອງເຄື່ອງປັບອາກາສ | <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 268/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินนະໂສຕ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท พาทาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | 3. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) โรคติดต่อในทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ การแพร่กระจายเชื้อระหว่างคนสู่คนโดยลักษณะของการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลังของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะมีไข้ และอาจมีอาการเจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ และอาจมีอาการปอดอักเสบรุนแรง ส่งผลกระทบของโรคต่อผู้พักอาศัยและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ | <p>ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการคุณโดยมีเนี่ยม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>นิติบุคคลถอนโต้หือผู้คุ้มครองที่พักอาศัยดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำป้าย เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการในการป้องกันสาหรับประชาชนที่แนะนำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทำเป็น 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ (ประสานขอได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php) แจ้งพนักงานประจำในที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ห้องที่พักอยู่ด้วยกันในห้องหรือ เป็นผู้มาเยี่ยม หากมีไข้ หรือ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และรีบไปพบแพทย์ ในกรณีที่เพิ่มเติมทางกลับ | <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 269/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | | <p>จากต่างประเทศภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย</p> <p>3) ติดตั้งเครื่องจ่ายออกอําล๋อเจลล้างมือ ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงต้อนรับ ห้องออกกำลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่พนักงาน ผู้พักอาศัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคลได้</p> <p>4) หมั่นดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น ลิฟท์ ปุ่มกดลิฟท์ สวิตซ์ไฟ โทรศัพท์ มือจับประตู ปุ่มกดประตูเข้าออกอัตโนมัติ เครื่องคีบาร์ด ราวน์ได ห้องน้ำส่วนรวม เครื่องออกกำลังกาย เคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่มีผู้มาติดต่อบ่อยๆ เป็นต้น เพื่อกำจัดเชื้อ หันน้ำยาขัดล้างห้องสุขา น้ำยาขัดผ้าขาว ผสมน้ำ 1 ต่อ 10 และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไว้ได้</p> <p>5) อาจพิจารณาให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบใช้จ่อหน้าปากหรือจ่อทุ (Handheld thermometer) จัดไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ด้านล่างของที่พักอาศัย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในอาคาร</p> | |

รับรองจำนวน 270/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สมกอ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข อินนະໂສດ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | | <p>6) จัดให้มีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ไว้ให้บริการแก่ผู้พักอาศัยที่ประสงค์จะใช้</p> <p>7) แจ้งพนักงานทำความสะอาดถึงความเสี่ยงในการรับเชื้อ โดยเน้นความสำคัญในการป้องกันตนเอง ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย แวนตากันลม และถุงมือยาง ยาขับปีบดิตาง</p> <p>8) เพิ่มความตระหนักให้พนักงานในการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก รักษา.r่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p> <p>9) หากพบพนักงานป่วยด้วยอาการปอดอักเสบ มากกว่า 2 คน ใน 1 สัปดาห์ ให้แจ้งแพทย์ทันทีที่ปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล</p> <p>ผู้พักอาศัย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้</p> <p>1) ระวังว่างดินทางในด้านประเทคโนโลยีให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย</p> <p>2) หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือ</p> | |

รับรองจำนวน 271/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ติดต่อ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | | <p>ด้วย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี</p> <p>3) หนึ่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น</p> <p>4) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเข้าก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลังของผู้ติดเชื้อ</p> <p>5) รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p> <p>6) หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้</p> | |

รับรองจำนวน 272/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สมกอ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จิตcharat)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตذاดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | | <p>คำแนะนำกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. การป้องกันฝ้าระวังและแยกผู้ป่วย นิติบุคคลคอนโดหรือผู้ดูแลที่พักอาศัยควรดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดทำป้ายให้ความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อโรค เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม เช่น โปสเตอร์การเว้นระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากผ้า เป็นต้น 2) สำรวจความเสี่ยงพนักงานประจำในที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ทั้งที่พักอยู่ด้วยกันในห้องว่ามีประวัติเดินทางไปในต่างประเทศ หรือสถานที่ในประเทศไทยที่ถูกประกาศว่าเป็นสถานที่พบรผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ โดยตรวจสอบประกาศของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php หากพบพนักงานเดินทางไปยังสถานที่ที่พบร</p> | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาข์ อินโนโลสต)

บุคคลธรรมดางามสืบสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 273/364 หน้า



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค เอoth แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | | <p>ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวัน เวลาที่มีการประกาศ ควรให้หยุดงานทันที แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และรายงานตัว ตามที่มีการประกาศ</p> <p>3) ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรอง อุณหภูมิพนักงาน ก่อนทำงาน หากพบพนักงานผู้ป่วย ด้วยอาการไข้มากกว่า 37.5 องศา ไอ จาม เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ควรให้พักกักตัวในที่พักอาศัย เพื่อบังคับการแพร์ระบบของโรค และหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมีอาการป่วยรุนแรง เช่น หอบเหนื่อย ควรรีบไป โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา</p> <p>4) กรณีที่พบพนักงาน หรือผู้พักอาศัย ยืนยันติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้พนักงาน หรือผู้พักอาศัยหยุดงานทันที แยกตัวเองที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน (กรณีไม่มีอาการหรือแสดงอาการน้อยมาก) ตามที่แพทย์ให้คำแนะนำ</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพืชชอบของสถานประกอบการ ในการโทรศัพท์และติดต่อกับหน่วยงาน สาธารณสุข ในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ</p> | |

รับรองจำนวน 274/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต ห่วงธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะโถต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|---|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | | <p>ดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของ กระทรวงสาธารณสุขต่อไป</p> <p>2. การแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ในการณ์ที่พบพนักงานเขียนยันติดเชื้อโควิดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ในโครงการ ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อทำการสำรวจคนร่วมงานที่อยู่ในข่ายสัมผัสโรค ซึ่งต้องให้หยุดงานทันที และกักกันตนเอง ที่พักอาศัยหรือที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้ เพื่อลดเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ดังนี้</p> <p>3. การทำความสะอาดที่</p> <p>1) เพิ่มความตระหนักรักภักดิ์กับพนักงาน และพนักงานทำความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือ ขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ</p> | |

รับรองจำนวน 275/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนสิต)

บุคลากรประจำโครงการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | | <p>2) จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสบ่อยมากอย่างสม่ำเสมอ เช่น ร้าวับ กลอนประตู ห้องน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ ด้วยน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 6% ผสมน้ำสะอาด (โดยใช้น้ำยา 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน) หรือ 70% แอลกอฮอลล์</p> <p>3) จัดจุดทิ้งขยะติดเชื้อให้กับผู้พักอาศัย ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้วอาจปนเปื้อนสารคัดหลัง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด และล้างมือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค</p> <p>4. คำแนะนำผู้พักอาศัย</p> <p>1) หลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่ชุมชนสาธารณะ หากจำเป็น ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์เจลเพื่อใช้ล้างมือบ่อยๆ</p> <p>2) หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และสบู่ หรือแอลกอฮอลล์เจลล้างมือ ไม่นานมีนาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น</p> <p>3) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่และรับประทานอาหาร ผ้าเช็ดมือ</p> | |

รับรองจำนวน 276/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนส็อต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) ระบบทางเดินหายใจ (ต่อ) | | 4) หากพบว่าคนօรงมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือ มีอาการป่วยรุนแรง เช่น หอบเหนื่อยครรรบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา และแจ้งหัวหน้างาน/นิติบุคคลทราบ | |
| 4.4 สุขภาพ โรคผิวนัง | 1. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ไว้ในถังเก็บน้ำได้ดี และถังเก็บน้ำซึ้งดักฟ้า ซึ่งการสะสมของตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอบถังของถังน้ำ ไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปิดทำความสะอาดครั้งละถังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยโดยมีความดีในการล้างทำความสะอาดปีละ 1 ครั้ง 2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำส่วนใหญ่มาจากการของผู้พักอาศัย ได้แก่น้ำอาบน้ำ/ซักล้าง และน้ำซักโกรก เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโครงการ | 1) ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือขอบถังของถังน้ำ ไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปิดทำความสะอาดครั้งละถังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยโดยมีความดีในการล้างทำความสะอาดปีละ 1 ครั้ง 2) ออกแบบถังเก็บน้ำได้ดีให้มีฝาดัง 2 ฝา/ถัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา 3) หาเคลื่อนผิวคอนกรีตที่ล้มผัลกับน้ำเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำ | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| | | โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการด้านการบำบัดน้ำเสีย ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 277/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สมกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะโยต)

บุคคลธรรมดานัมสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค เอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) โรคผิวหนัง (ต่อ) | ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารก่อนระบายนอกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการหรือผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง | | |
| | 3. การแพร่กระจายเชื้อโรคและระบบระบายน้ำ ในกรณีที่ฝนตก หากโครงการไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดี อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการด้านการระบายน้ำ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ 'ยังไม่ได้' จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค | อาจมีโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกัดสูญน้ำยุงลาย เป็นต้น ภัยในพื้นที่โครงการหรือถูกแมลงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลภายใน โครงการ ได้แก่ ระบบระบายน้ำ ระบบการจัดการมูลฝอย เป็นต้น | 1) ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภัยในพื้นที่โครงการ 2) ทำความสะอาดท่อน้ำทึ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 3) ใช้ตัวแรงกรองตามรูท่อระบายน้ำทึ้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร 4) ประสานสำนักงานเขตคันนายาวให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากำจัดยุง หรือประสานงานบริษัทเอกชนที่ให้บริการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ให้เข้ามากำจัดให้กับโครงการ | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ 'ยังไม่ได้' จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 278/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิช วงศ์รอมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชสา ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค เอoth แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ) โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพะหน้ำโรค (ต่อ) | | 5) จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 6) ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ 7) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งหลังจากล้างน้ำงานเขตคันนายาวมาเก็บขนมูลฝอยไปแล้ว 8) จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร 9) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง | |
| 4.5 ระบุว่ามี 1) คุณภาพน้ำในระบุว่ามี | การขาดการดูแลและบำรุงรักษาระบุว่ามี และการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการระบุว่ามี จะส่งผลให้เกิดความสกปรกของระบุว่ามี และคุณภาพน้ำในระบุว่ามีเสื่อมโทรม เช่น เกิดตะไคร่น้ำเปลี่ยนสี และเกิดตะกอนล่างระบุว่ามี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการใช้งานระบุว่ามี และก่อให้เกิดโรคติดต่อทางน้ำได้ | 1) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดระบุว่ามีโดยเฉพาะไว้ประจำระบุว่ามี เช่น เครื่องดูดตะกอน เป็นต้น 2) จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณระบุว่ามีให้มองเห็นชัดเจน อาทิเช่น <ul style="list-style-type: none"> - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงระบุว่ามี - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณระบุว่ามี | มาตรการติดตามตรวจสอบ - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภายในระบุว่ามีของโครงการ โดยดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบุ |

รับรองจำนวน 279/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์เงิน)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จินนะโภสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.5 สรรว่ายน้ำ (ต่อ) 1) คุณภาพน้ำในสรรว่ายน้ำ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามปัสสาวะ บัววนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูลกลงในน้ำ - ห้ามน้ำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้วเข้าภายในพื้นที่สรรว่ายน้ำ - ได้กอยต่ากว่า 10 ปี ต้องมีผู้รักษาความปลอดภัยและดูแล - วิธีการปฐมนิเทศฯ ช่วยคนจนน้ำ - ไม่ปล่อยสิ่งคัดหลัง เช่น น้ำมูก และน้ำลาย ลงสรรว่ายน้ำ เพื่อลดโอกาสการนำเข้าไวรัสสู่สรรว่ายน้ำ - ผู้ที่เป็นโรคทางเด็ก โรคผิวหนัง เป็นหวัด ทุน้ำทุนาก โรคอุจจาระร่วง หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสรรว่ายน้ำ 3) จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสรรว่ายน้ำ 4) ขัดถูทำความสะอาดพื้นสรรวะ และบริเวณรอบๆ เป็นระยะๆ 5) ถ้าเห็นความสกปรก คราบ ตะไคร่ หรือเมือกจับพื้น ควรทำความสะอาดทันที | <p>ว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำงเดียวกัน</p> <p>ด้วยที่ตรวจวัด/ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจวัดปริมาณคลอรินอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้สรรว่ายน้ำมากที่สุด • ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอล โคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง • ตรวจวิเคราะห์คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ค่าความเป็นด่าง |

รับรองจำนวน 280/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาข์ อินโนนิสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค เอoth แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 4.5 速率ว่ายน้ำ (ต่อ) 1) คุณภาพน้ำใน速率ว่ายน้ำ (ต่อ) | | | (Alkalinity) ความกรดด่าง (Calcium hardness) กรดไซยา酇ิก (Cyanuric acid) คลอไรด์ (Chloride) แอมโมเนีย (Ammonia) ไนเตรต (Nitrate) และ จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) อายุน้อย ปีละ 1 ครั้ง จุดตรวจวัด: - จุดเก็บตัวอย่าง 2 แห่ง ได้แก่ 速率ว่ายน้ำส่วนกลาง 1 แห่ง และ速率ว่ายน้ำที่ตั้งในห้องชุดเพื่อการพานิชย์ 1 แห่ง |

รับรองจำนวน 281/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาฯ จินนังโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบอุบัติเหตุสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 4.5 ระบะว่ายน้ำ (ต่อ) 1) คุณภาพน้ำในระบะว่ายน้ำ (ต่อ) | | | โดยตรวจวัดแห่งละ 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้ระบะว่ายน้ำมากที่สุด ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 2) โครงสร้าง และความปลอดภัยบริเวณระบะว่ายน้ำ | โครงสร้างของระบะว่ายน้ำชำรุด เป็น กระเบื้องในระบะว่ายน้ำ ระเบียง หรือทางเดินรอบระบะว่ายน้ำ เกิดการแตก ร้าว หรือหลุดลอก ซึ่งอาจทำให้เกิดบาดแผลหรือส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้บริการระบะว่ายน้ำได้ อุบัติเหตุและอันตรายจากการใช้ระบะว่ายน้ำ นอกจากคุณภาพน้ำและโครงสร้างของระบะว่ายน้ำแล้ว อาจเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้ ความไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบลักษณะหรือความลึกของระบะว่ายน้ำ และอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่ตั้งใจ | 1) โครงสร้างระบะว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำหนักไม่ได้ พื้นและผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดได้ง่าย 2) จัดให้มีป้ายบอกความลึกของระบะว่ายน้ำในให้อ่ายในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 3) ติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึงครอบคลุมบริเวณระบะว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระบะว่ายน้ำ 4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามวิ่งเล่นบริเวณรอบระบะว่ายน้ำ | การติดตามตรวจสอบ - ตรวจสอบสภาพโครงสร้างระบะว่ายน้ำ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ต่าง ๆ ทุกวัน ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 282/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดานั้นมีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตากา ลิงแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|--|--|
| 4.5 สรรว่ายน้ำ (ต่อ) 2) โครงสร้าง และความปลอดภัยบริเวณสรรว่ายน้ำ (ต่อ) | ดังนี้โครงการจะต้องประเมินและหาราตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการหรือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ สรรว่ายน้ำ | 5) กำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นำใช้บริการสรรว่ายน้ำ 6) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสรรว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และมีช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสรรว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 7) ติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่สรรว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กและผู้ใหญ่ให้ชัดเจน 8) หากพบสภาพสรรว่ายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ อญในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที 9) แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบตามกำหนดติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต | |

รับรองจำนวน 283/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะโศ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 4.6 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ | <p>อาคารโครงการเป็นโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการทุกอาคาร จะประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 23 ชั้น และคาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นที่ 23 เท่ากับ 117.20 ม. เมื่อพิจารณาถึงการใช้พื้นที่โดยรอบโครงการ ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ บ้าน/อาคารอยู่อาศัย สำนักงาน อาคารชุด สถานประกอบการและร้านค้า ต่างๆ พบระยะหหดว้อยโดยรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 1 กม. เมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เพื่อการพักอาศัย ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงมีความสอดคล้องกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการในแห่งที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมอย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวเพื่อปลูกต้นไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติและสร้างทัศนียภาพที่สวยงามกับภายในโครงการและบริเวณโดยรอบ</p> | <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งโครงการ 3,074.90 ตร.ม.. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยประมาณ 1.01 ตร.ม./คน โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 1,532.60 ตร.ม. และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,106.00 ตร.ม. ซึ่งพื้นที่นี้ที่นำมาปลูกสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้ ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดหัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พูนเห็น จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการตลอดจนปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตที่ดิน ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการ โครงการเลือกใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงออกอากาศ (Light Reflection) ไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่กฎหมายกำหนดในช่วงก่อสร้างจะต้องควบคุมการเลือกใช้กระจกของโครงการให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้ | <p>- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 284/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สมเดจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ จินนพัสดุ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค เอฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 4.7 การบดบังแสงอาทิตย์ | <p>เมื่อการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงต่อพื้นที่ใกล้เคียง จากประเมินผลกระทบจากการบดบังแสงแตดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SketchUp Version SketchUp 2019 มาใช้ประเมินผลกระทบ โดยโครงการจึงเลือกมาตรการผ่อนผลกระทบด้านการบดบังแสงแตด ตามปรากฏการณ์ Equinox และ Solstice ข้างต้น ซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร และเป็นวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด เป็นตัวแทนในการคาดการณ์ของการเกิดรระยะจากอาคารโครงการในแต่ละฤดู ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 21 มีนาคม (วันสวัสดิวัตติ) เป็นตัวแทนฤดูร้อนของประเทศไทย - วันที่ 21 มิถุนายน (วันคริสต์มาส) เป็นตัวแทนฤดูฝนของประเทศไทย - วันที่ 21 ธันวาคม (วันเหมายัน) เป็นตัวแทนฤดูหนาวของประเทศไทย <p>จากการประเมินระดับผลกระทบของบ้านเรือน/สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง</p> | <p>1) กำหนดให้บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) แจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการในรัศมี 100 ม. ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแตด ในช่วงเริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงเปิดดำเนินการ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงโดยบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแตดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 2 ปี</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแตดอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และสักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) แต่หากพื้น 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลง</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบจนถึงภายในระยะเวลา 2 ปี <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 285/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สมเดจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จินนพสิทธิ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.7 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ) | แสงแดด ตามแนวทางการศึกษาและการประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และ ด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตุลาคม 2564 พบว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงอาทิตย์จากอาคารโครงการ จำนวน 76 แห่ง โดย แบ่งเป็น ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการ (ได้รับ การบดบังแสงอาทิตย์เท่าเดิม) จำนวน 30 แห่ง และ จะได้รับผลกระทบต่อจากโครงการอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 55 แห่ง โดยจะถูกอาคารโครงการบดบัง แสงอาทิตย์เป็นเวลา 1-7 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจัดเป็น ผลกระทบต่อสุขภาพในระดับต่ำ | <p>ลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการโกล่ เกเลี่ยข้อพิพาก พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโกล่เกเลี่ย (ถ้าหากมี)</p> <p>2) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้เชื่อโครงการ แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) รวมถึงระบุไว้ใน เอกสารขาย โครงการ ทราบถึงผลกระทบด้านการบดบังและ ผลกระทบ รวมทั้งผลกระทบด้านอื่นๆ ที่อาจ เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ</p> | |

รับรองจำนวน 286/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิช วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชสา ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและศุนย์ค่าด้านๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.8 การเปลี่ยนแปลง ของลม | <p>จากการศึกษาผลกระทบด้านการบดบังกระแสลม จากการพัฒนาการโครงการโดยใช้แบบจำลอง พลศาสตร์ของไหล หรือ Computational Fluid Dynamics (CFD) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทาง และความเร็วลมต่อพื้นที่ข้างเคียง พบว่า มีบ้าน/ อาคารที่คาดว่าได้รับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลง ของลม จำนวน 49 แห่ง ซึ่งขนาดของลมที่ลดลงจะ อยู่ในช่วง 1-2 ระดับเท่านั้น</p> <p>สำหรับตำแหน่งที่มีขนาดของลมเพิ่มขึ้น เกิดจาก การมีอาคารโครงการทำให้กระแสลมที่เข้ามานี้การ เปลี่ยนทิศทางไปจากเดิม และเกิดการบีบตัวของลม บริเวณซึ่งว่างอาคารทำให้ความเร็วสูงขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งตำแหน่งที่มีขนาดลมเพิ่มขึ้นในทุกตำแหน่งเมื่อ นำมาเปรียบเทียบกับความเหมาะสมในการทำ กิจกรรมของมนุษย์จะมีความเร็วต่ำกว่า 15.0 เมตร ต่อวินาที ในทุกตำแหน่งซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ ปลอดภัยต่อการทำกิจกรรมของมนุษย์และชุมชน</p> | <p>1. กำหนดให้บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) แจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการ ในรัศมี 100 ม. ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการ เปลี่ยนแปลงของลม ในช่วงเริ่มก่อสร้างอาคารจนถึงเปิด ดำเนินการ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ กับ โครงการได้โดยตรง โดยบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของลมของ โครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดย กำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงหลังจากทดลองเบี่ยง อาคารชุดแล้วเสร็จ 2 ปี</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของลมอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และ ลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือ การดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ ความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับ ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับ บริษัท ไชมิส แอส เสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) แต่นอกทั้ง 2</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือมีช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ จนถึงภายในระยะเวลา 2 ปี</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 287/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายนันติ หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนนิส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาตา ลิงแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการลงด้มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศุนย์ค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.8 การเปลี่ยนแปลงของลม (ต่อ) | | <p>ฝ่าย ไม่สามารถตอกย้ำร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)</p> <p>2) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้ซื้อโครงการ ลงด้มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) รวมถึงระบุไว้ใน เอกสารขาย โครงการ ทราบถึงผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด และพิษทางเคมี รวมทั้งผลกระทบด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ</p> | |
| 4.9 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรศัพท์ | การก่อสร้างอาคารโครงการซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 23 ชั้น และคาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดตอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์ลง ส่งผลให้ภาคับของเครื่องวิทยุและโทรศัพท์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลงดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | <p>กำหนดมาตรฐานความเสียหายอันเนื่องมาจากการ โดยแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ในรัศมี 100 ม. ณ วันที่เริ่มก่อสร้างโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าว บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกำหนดการรับเรื่อง</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ จนถึงภายหลังการจดทะเบียน อาคารชุดเป็นเวลา 1 ปี <u>ผู้รับผิดชอบ:</u> เจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) |

รับรองจำนวน 288/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หัวธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ อินโนะโภ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์マーค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|----------------------------|--|--|
| 4.9 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ (ต่อ) | | <p>ร้องเรียนจนถึงหนังจากหนังจากจดหมายเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ อาจได้รับผลกระทบไม่น่าทึ่กัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (เจ้าของโครงการ) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการโกล่เกลี้ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโกล่เกลี้ย (ถ้าหากมี)</p> | |

รับรองจำนวน 289/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สัตติ์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวารช์ อินโนน์สิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|---|
| 5. ความเป็นส่วนตัว | <p>อาคารโครงสร้างเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 23 ชั้น และคาดพื้นที่ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูงของอาคารจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ถึงระดับพื้นชั้นที่ 23 เท่ากับ 117.20 ม. ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการจัดสรรไซมิส บล็อกสัมม แอท แฟชั่น สูง 3 ชั้น ครึ่ง และสูง 4 ชั้นครึ่ง อาจจะส่งผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวระหว่างอาคารโครงสร้างกับบ้านพักอาศัยข้างเคียง อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นภายในโครงการตามที่ออกแบบไว้ และดูแลรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวระหว่างโครงการกับบริเวณโดยรอบโครงการ</p> <p>2) กำหนดให้มีระเบียบควบคุมการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน เพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน เช่น โครงการจะมีข้อห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการตากผ้ายืนล้ำไปนอกอาคาร เพื่อบังกับทัศนอุจจาระ และผ้าปลิว ห้ามผู้พักอาศัยขวางป่าหรืออื่นสิ่งของออกจากอาคารโครงการ</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน))</p> |

รับรองจำนวน 290/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังอรรມเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสาฯ จินนะโสต)

บุคคลธรรมดางูมสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบางส่วนแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 6. การบริหารจัดการโครงการ | กรณีที่โครงการเปิดให้จองห้องชุดพักอาศัยก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้โครงการใช้แบบสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศไว้ เพื่อให้ผู้จองได้รับสิทธิตามข้อตกลงตามวันที่ทำสัญญา | <p>1) ในกรณีที่มีทำการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือข้อความที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไว้ระหว่างที่ดำเนินรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด</p> <p>2) สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551</p> <p>3) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้ซื้อโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) /รวมถึงระบุไว้ใน เอกสารขายโครงการ ทราบถึงการใช้ลิฟต์สำหรับห้องพักอาศัย กับพื้นที่ส่วนกลางพิเศษ/สำนักงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการเข้าใช้พื้นที่ส่วนห้องชุดพิเศษกรรม (ร้านค้า) และห้องชุดสำนักงาน อยู่บริเวณชั้นที่ 1 ซึ่งสามารถใช้โดยลิฟต์โดยสารด้านทิศใต้ของอาคารได้แก่ ลิฟต์ L-1, L-2, L-3, L-4 และ L-5 เพื่อเข้าสู่ | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 291/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังอรุณเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินนะโสต)

บุคคลธรรมดางานบริษัทฯ สำหรับรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 6. การบริหารจัดการโครงการ (ต่อ) | | <p>พื้นที่ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ชั้งดังอยู่ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 23 และพื้นที่ห้องชุดสำนักงานชั้งดังอยู่ชั้นที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางเข้าอยู่บริเวณชั้นที่ 1 โดยกำหนดให้ใช้โถงลิฟต์โดยสารด้านทิศเหนือของอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ L-6, L-7 และ L-8 เพื่อเข้าสู่ส่วนพื้นที่ชั้นพักอาศัย <p>4) โครงการจะก่อขึ้นด้วยตนเองให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างและคนงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการจะมีหนังสือแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดรับทราบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดก่อขึ้นด้วยตนเองตามมาตรการฯ ในระยะดำเนินการโครงการอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อมิให้การก่อสร้างและดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง</p> | |

รับรองจำนวน 292/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|---|
| 6. การบริหารจัดการโครงการ (ต่อ) | ทางเข้า-ออกโครงการเชื่อมต่อกับถนนที่ดินภาระจ่าย omn จำนวน 2 แปลง เลขที่โฉนด 10834 กรรมสิทธิ์ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) และเลขที่โฉนด 16628 กรรมสิทธิ์ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) และนายชรศิริชัย สิงสรเรณู เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกเชื่อมต่อกับถนนรามอินทรา โดยกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการค่าบำรุงรักษาถนนภาระจ่าย omn ดังกล่าว | การประชาสัมพันธ์ 1) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้ชี้ห้องการรวมถึงระบุไว้ในเอกสารขายโครงการ ทราบถึงการใช้ถนนภาระจ่าย omn ซึ่งจะเป็นทางเข้า-ออก ของโครงการแลนด์มาร์ค ออฟ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภาระจ่าย omn ซึ่งจะรวมในค่าส่วนกลางเพื่อให้ผู้ชี้ห้องทราบก่อนตัดสินใจซื้อ โดยรายละเอียดแสดงดังทัวร์ของการจราจรข้างต้น | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุดหรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมดางาน/บริษัท สถาบัน สิงแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|---|
| 7. การประชาสัมพันธ์ | โครงการจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้เสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการซึ่งเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสภาพขุนชาน ดังนั้นในระยะก่อสร้างและดำเนินโครงการ จึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดจากโครงการ | <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำกล่องรับความคิดเห็นต่อโครงการ ติดตั้งบริเวณป้อมยานหน้าโครงการ 2) จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประสานนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที | ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 294/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายวนิด วงศารมณ์เกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนวิสาข์ อินโนะโภสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|---|--|
| 8. การรับเรื่องร้องเรียน | โครงการเปิดดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในบางประเด็น ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ แล้วอย่างไรก็ตามเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปพร้อมกับการพักอาศัยของชุมชน/ผู้พักอาศัยโดยรอบได้ด้วยดี โครงการจึงจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนดังแสดงในรูปที่ 3 | <p>1) จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในระยะดำเนินการอาคารแสดงในรูปที่ 3 รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>ช่องทางติดต่อ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กล่องรับเรื่องร้องเรียน ติดตั้งบริเวณป้อมยาน - ทางโทรศัพท์ : 02-617-1555 Call center 1306 - จดหมายทางไปรษณีย์ : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สำนักงานเขตคันนายาว <ul style="list-style-type: none"> • เลขที่ 9 ซอย 01 กาญจนากิจเขต 11/5 ถนนกาญจนากิจเขต แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 • โทรศัพท์: 0-2379-9961-3, • โทรสาร: 0-2379-9939 • E-Mail : khanna254041@gmail.com - เข้าพบได้โดยตรงที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด <u>ทันตอนและกระบวนการ</u> - เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน โครงการต้องดำเนินการตรวจสอบความเสียหายทันที | <p>ผู้รับผิดชอบ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p> |

รับรองจำนวน 295/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินนะโภศต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค เอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและศุนค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|--|--|
| 8. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นภายใน 24 ชม. พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและหาข้อตกลงร่วมกัน ในขณะเดียวกันจะต้องประสานบริษัทประกันพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น - กรณีตกลงร่วมกันได้ ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● การชดใช้เป็นตัวเงิน โครงการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท ประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริงภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยโดยกำหนดระยะเวลาเจนทิ้งหลังจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จเป็นเวลา 2 ปี ● การซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดำเนินการแก้ไขทันทีหรือภายใน 3 วัน | |

รับรองจำนวน 296/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์อรรฆกेऽ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนะโภต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 4

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|----------------------------|---|--|
| 8. การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไถ่เกลี้ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไถ่เกลี้ย (ถ้าหากมี) 2) การป้องกันไม่ให้เกิดข้า ลดอุบัติเหตุจากการไถ่เกลี้ย ด้วยการติดตั้งระบบเ光สัญญาณทางบุ บนทางเดินที่มีความเสี่ยงสูง 3) การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต้องระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตคันนายาว สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ และสถานีดับเพลิงและภัยไฟ ประจำ ไว้ที่สำนักงานของโครงการ | |

หมายเหตุ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องดำเนินการดังนี้

- เมื่อเริ่มเปิดดำเนินโครงการ จะต้องจัดทำผังขั้นตอนการประสานงานเรื่องร้องเรียนระยะเปิดดำเนินการเสนอต่อสำนักงานเขตคันนายาว (ครุปที่ 3 ประกอบ)
- กำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบโดยเคร่งครัด
- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบไว้ในผังงานนิติบุคคล
- ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และให้เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

รับรองจำนวน 297/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเดช)


ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวสาข์ อินโนะโสด)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด





หมายเหตุ : ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และให้เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตที่
โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

รูปที่ 3 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาของโครงการ ระยะดำเนินการ

รับรองจำนวน 298/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอลสเลท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโน索ต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา อิมเมจิวลด์ลัม จำกัด



ตารางที่ 5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้ที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|--|---|--|
| 1. สภาพภูมิประเทศ | - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วซั่วครัวโดยรอบโครงการ | ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วซั่วครัวโดยรอบโครงการ และจัดให้มีการซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 2. คุณภาพอากาศ | - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) | พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| | - ตรวจวัดปริมาณมลสารทางอากาศ CO, NO ₂ , SO ₂ และ HC | พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 3. เสียง | - $L_{eq\ 24\ hr}$, L_{max} , L_{dn} , L_{10} , L_{90} และเสียงรบกวน | พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 4. ความสั่นสะเทือน | ค่าความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) - ค่าความถี่ (Frequency) | พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

รับรองจำนวน 299/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนน์โสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตากาชา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------|---|---|---|--|
| 5. ทรัพยากรดิน/การพังทลายของดิน | - ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุจากการรื้อถอน บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่รื้อถอน ท่อระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการ | ถนนภายในโครงการ และเส้นทางขันส่งวัสดุรื้อถอน รางระบายน้ำ และบ่อตักตะกอน | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 6. การจราจร | - ความเสียหายของผู้เดินทางหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุรื้อถอนของโครงการ | ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้เดินทาง และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม | 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำภายในพื้นที่รื้อถอน 2. ความสะอาดของระบายน้ำและบ่อตักตะกอนดิน | 1. ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่รื้อถอน 2. ระบายน้ำและบ่อตักตะกอนดิน | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 8. ระบบไฟฟ้า/ระบบป้องกันอัคคีภัย | สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ | ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

รับรองจำนวน 300/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท พาตา ลิ้งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอน

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดที่ตรวจสอบ | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความต้องการ | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------|---|--|---|--|
| 9. การจัดการมูลฝอย | ปริมาณมูลฝอย และความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย | ถังรองรับมูลฝอย | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| | ปริมาณมูลฝอยรื้อถอน | ตรวจสอบและรายงานปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่จะต้องนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| | บันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด | - ติดตามตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยให้ตรวจสอบกับปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จคำกำจัดมูลฝอย - ตรวจสอบใบเสร็จยืนยันการจัดส่ง มูลฝอยให้ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| | มูลฝอยก่อสร้างประเภทอื่น เช่น กระเบื้องเซรามิก เศษกระจาก และยิบชั่งเบอร์ด | ตรวจสอบบันทึกการซื้อขายกับเอกชนที่รับกำจัดรับ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

หมายเหตุ : บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการดังนี้

- เมื่อเริ่มมีการรื้อถอน จะต้องการจัดทำฝังหินดอนการประดานงานเรื่องร้อยเรียงในระยะรื้อถอน เสนอต่อสำนักงานเขตคันนายาว (ครุภ.ที่ 1 ประจำฉบับ)
- จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงาน ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตราการที่จะต้องปฏิบัติตามทั้งหมดนั้นในการประเมินงานรื้อถอนของโครงการ
- กำชับคนงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาในช่วงรื้อถอน ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบโดยเคร่งครัด
- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบด้วยการให้เห็นอย่างชัดเจน
- ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และให้เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

รับรองจำนวน 301/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา จิตต์โสต)

บุคลากรตามด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาด สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|--|---|--|
| 1. สภาพภูมิประเทศ | ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วซึ่งครัว โดยรอบโครงการ | ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วซึ่งครัวโดยรอบโครงการ และจัดให้มีการซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 2. คุณภาพอากาศ | - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซในโทรศั่งไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ไอโอดีคราร์บอน (HC) | จุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1. พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด 2. บริเวณพื้นที่ว่างของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระยะห่างจากโครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 100 ม. จำนวน 1 จุด | - ตรวจวัด TSP และ PM ₁₀ ทุกวันที่มีการดำเนินงานและรายงานรายการงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่อง โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกเดือน - ตรวจวัด CO, NO ₂ , SO ₂ และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่อง โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกเดือน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนากุสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา ลิงแวดล้อม จำกัด



TATATA ENVIRONMENT CO., LTD.
บริษัท ตัตตา ลิงแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 302/364 หน้า

ตารางที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|---|--|--------------|
| 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - PM₁₀ ใช้วิธี Size selective, High Volume Sampling, Gravimetric Method หรือเทียบเท่า - CO ใช้วิธี Non-dispersive Infrared Method หรือ เทียบเท่า - NO₂ ใช้วิธี Chemiluminescence หรือ วิธีเทียบเท่า - SO₂ ใช้วิธี Paraosaniline หรือวิธี เทียบเท่า - THC ใช้วิธี Gas Sampling Bag, Gas Chromatography หรือวิธี เทียบเท่า | | |
| | ความคงทนแข็งแรงของรั้วข้าวคราโดยรอบโครงการ | ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วข้าวคราโดยรอบโครงการ และจัดให้มี การซ่อมแซมหากเกิดเสียหาย | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข อินนະໂສດ)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด

กุญชัย ใจดี

รับรองจำนวน 303/364 หน้า



ตารางที่ 6

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|---|--|---|
| 3. เสียง | $L_{eq,24hr}$, L_{max} , L_{dn} , L_{10} , L_{90} และเสียงรบกวน | <u>จุดเก็บตัวอย่าง</u> จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1. พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด 2. บริเวณพื้นที่ว่างของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี ระยะห่างจากโครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 100 ม. จำนวน 1 จุด <u>วิธีการตรวจสอบ</u> - ใช้เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter) หรือเทียบเท่าและ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ระดับเสียงโดยทั่วไป | ทุกวันที่มีการทำการเข้ามาและฐาน รายการงานผลต่อหน่วยงาน อนุญาตทุกลักษณะ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง และ รายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาต ทุกเดือน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

รับรองจำนวน 304/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินนนະโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา สิ่งแวดล้อมจำกัด



ตารางที่ 6

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัดที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|--|--|--|
| 4. ความสั่นสะเทือน | <ul style="list-style-type: none"> - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) - ค่าความถี่ (Frequency) | <p>จุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 จุด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 จุด 2. บริเวณพื้นที่ว่างของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระยะห่างจากโครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 100 ม. จำนวน 1 จุด <p><u>วิธีการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Seismometer และวิเคราะห์ด้วยวิธี Ground Vibration Recording หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อบังคับกันผลกระทบต่ออาคาร | <p>ทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกลักษณะหลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องโดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตทุกเดือน</p> | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

รับรองจำนวน 305/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนนไสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 6

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ด้านที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|--|---|--|
| 5. การพังทลายของดิน | ถนนภายในโครงการ และเส้นทางขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ரางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน | ตรวจสอบเดือน เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ห้องระบายน้ำ และถนนทางเข้าสู่โครงการ | วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| | การเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer) | บริเวณกำแพงกันดิน (Soil Cement Colum) ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก อย่างละ 1 จุด | ติดตั้งตลอดช่วงงานขุดดิน | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 6. การจราจร | ความเสียหายของผู้คนหรือความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ของโครงการ | ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของ ผู้คน และจัดให้มีการซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 7. การบำบัดน้ำเสีย | - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) | จุดเก็บตัวอย่าง จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 1 จุด - บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายน้ำสู่ห้องระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม 1 จุด - วิธีการตรวจวัด - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้ใช้ เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง ของน้ำ (pH Meter) | เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

รับรองจำนวน 306/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายนาโนต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา สิงแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 6

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้ที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|------------------|--|---------|--------------|
| 7. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - บีโอดี (BOD) ใช้วิธีการอะไซด์ เมดิฟิเคชัน (Azide Modification) - สารแขวนลอย (SS) ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - สารที่ละลายน้ำได้ (TDS) ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ซัลไฟด์ (Sulfide) ใช้วิธีการไตเตเรท (Titrate) - ทีเคเอ็น (TKN) ใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) - ไขมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายและแยกหนาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน <p>ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านกลางประเทศ และบางขนาด (พ.ศ. 2548)</p> | | |

รับรองจำนวน 307/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ราษฎร์เกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนนไสต)

บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา ลิ้งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 6

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|--|--|---|
| 8. ระบบน้ำใช้ | ท่อระบบน้ำใช้ และถังเก็บน้ำสำรอง | ตรวจสอบระบบท่อน้ำใช้และถังเก็บสำรองน้ำใช้ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 9. การจัดการมูลฝอย | ปริมาณมูลฝอย และความเพียงพอของถังรองรับ มูลฝอย | ถังรองรับมูลฝอย | วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| | ปริมาณมูลฝอยก่อสร้าง | ตรวจสอบและรายงานปริมาณ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่จะต้องนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดและปรับปรุง มูลฝอยจากการก่อสร้างที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุช | ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| | บันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด | - ติดตามตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดและปรับปรุง มูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยให้ตรวจสอบกับบันปริมาณมูลฝอยที่ บันทึกกับใบเสร็จค่ากำจัดมูลฝอย - ตรวจสอบใบเสร็จยืนยันการจัดส่ง มูลฝอยให้ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช | ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| | มูลฝอยก่อสร้างประเภทอื่น เช่น กระเบื้องเซรามิก เทศภูมิ และยินชั่มนอร์ด | - ตรวจสอบบันทึกการซื้อขายกับ เอกชนที่รับกำจัดรับ | ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

รับรองจำนวน 308/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์รมย์กิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาวนันวิสาข์ จินนันสอด)

บุคลากรรับผิดชอบที่ดำเนินงาน/บริษัท สถาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 6

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้ที่ตรวจวัด | จุดเด่นด้วยอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|--|--|
| 10. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม | ระบายน้ำ และบ่อตักตะกอน | ทำความสะอาดระบบระบายน้ำ และบ่อตักตะกอน | สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 11. ระบบไฟฟ้า/ระบบป้องกันอัคคีภัย | สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ | ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ | สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน | สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน | รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน เพื่อจัดเก็บเป็นสถิติ | เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกสถิติตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 13. คุณภาพชีวิตของมนุษย์ 13.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ | ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม/โครงการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน สัมพันธ์และความรับชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none">พื้นที่บ้านเรือน/อาคาร/สถานประกอบการ/สถาณที่สำคัญระยะติดโครงการพื้นที่บ้านเรือน/อาคาร/สถานประกอบการ/พื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สำคัญระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระยะรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ | - รวบรวมและจดบันทึกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม/โครงการต่างๆ - การสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ - การสอบถามด้วยแบบสอบถาม - วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ - ผังแสดงแผนที่ ตำแหน่งการเก็บข้อมูล | - ทุก 6 เดือน จัดทำรายงานผล การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชน ชุมชนสัมพันธ์ และความรับชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

รับรองจำนวน 309/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิษ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษฐ์ อินโนะโสต)

บุคลากรร่วมดำเนินการ/บริษัท สถาฯ ลิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 6

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด | จุดเก็บค่าว่าย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|--|
| 14. สุขภาพ 14.1 อุบัติเหตุ | เครื่องจักรอุปกรณ์ | เครื่องจักรอุปกรณ์ | ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 14.2 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินต่อพื้นที่โดย รอบจากงานก่อสร้าง | ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ | ตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อนข้อมูล และผู้รับเหมาตรวจสอบบัญชีและให้คำแนะนำ ก่อสร้างอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้ | ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |
| 15. สุนทรียภาพ | ความคงทนแข็งแรงของรั้วซ่อมครัวโดยรอบ โครงการ | ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว ซ่อมครัวโดยรอบโครงการ และจัดให้มี การซ่อมแซมหากเกิดเสียหาย | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ: บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) |

หมายเหตุ : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการดังนี้

- เมื่อเริ่มมีการก่อสร้าง จะต้องการจัดทำผังท่อนถนนเรื่องร่องเรียนทั้งในระยะก่อสร้าง เสนอต่อสำนักงานเขตคันนายาว (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)
- จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมา ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อต้นในการประเมินผลงานก่อสร้างของโครงการ
- กำชับคนงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบโดยเคร่งครัด
- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
- ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และให้เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สมรรถกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษฐ์ จันนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตากาชา สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 310/364 หน้า



ตารางที่ 7
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการลงดัมาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | พื้นที่ที่ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------|---|---|---|---|
| 1. สภาพภูมิประเทศ | พื้นที่สีเขียว | - ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 2. คุณภาพอากาศ | พื้นที่สีเขียว ทางเดินรถ ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ | - ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบความสะอาดบริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 3. เสียงและความสั่นสะเทือน | ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทึ้งไว้บนจะครอบและห้ามบีบแทรกระดับน้ำ | - ตรวจสอบป้ายจราจรภายในให้มีสภาพดีอยู่เสมอ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 311/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หอรัตน์เกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนาโลสิต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดอา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 7

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการแลนด์มาร์ค แอนด์ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| 4. การใช้น้ำ | ระบบจ่ายน้ำประปา | ตรวจสอบการร้าว ซึม หรือแตกของห้องจ่ายน้ำประปา | อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| | ถังเก็บน้ำได้ดิน | - ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดร่อน - ทำความสะอาด (ล้างถัง) | ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | |
| 5. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน | ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ | ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า | ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 6. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | บริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย | ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง | อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 7. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย | - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลฟิด (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | จุดเก็บตัวอย่าง ตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนออกจากโครงการ ได้แก่ 1) จุดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด | ความถี่ในการตรวจวัด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดเก็บสถิติและข้อมูล ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรฐาน 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 312/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิสา ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตตตาฯ ลิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 7

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการลงดัมาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ตัวบ่งชี้การจัดการ | วิธีเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|--------------|
| 7. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN) | 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 3) บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำบ้านถนนภาระจำยอม 1 จุด <u>วิธีตรวจสอบ</u> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - บีโอดี (BOD) ใช้วิธีการอะไซด์ โนดิฟิเคชั่น (Azide Modification) - สารแขวนลอย (SS) ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - สารที่ละลายได้ (TDS) ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ซัลไฟฟ์ (Sulfide) ใช้วิธีการไตเตอร์ท (Titrate) - ทีเคเอ็น (TKN) ใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) | รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้ - เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่ โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เก็บสถิติและข้อมูล - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานตั้งกล่าวต่อสำนักงานเขตฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนตั้งไปหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ | |

รับรองจำนวน 313/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววิสาห์ จันนะโสต)

บุคลากรดูแลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตากาตา ลิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 7

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|---------------------------------|--------------|
| 7. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายและแยกหน้าหมักของน้ำมันและไขมัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ | อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กำหนด | |
| | ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อตักไขมัน | จุดตรวจสอบ บ่อตักไขมัน วิธีตรวจสอบ เป็นไปตามคู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อตักไขมัน และการนำไปใช้ประโยชน์ จากการควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2551) | ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | |

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สมรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสต)

บุคลากรร่วมดำเนินการจัดการรายงาน/บริษัท ตاتตา ลิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 314/364 หน้า



ตารางที่ 7

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น ปี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ด้านตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| 8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม | รอยร้าวหรือรอยแตกหักของระบบระบายน้ำ | ตรวจสอบการร้าวซึมหรือแตกของระบบระบายน้ำ | อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| | ระบบระบายน้ำและบ่อตักขยะ | ตรวจสอบระบบระบายน้ำและบ่อตักขยะ | ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | |
| | ระบบระบายน้ำและบ่อตักขยะในโครงการ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ สามารถรับน้ำฝนลงบนภาระจ่ายอม | ตรวจสอบระบบระบายน้ำและบ่อตักขยะ | ก่อนเข้าฤดูฝนปีละ 1 ครั้ง | |
| 9. การป้องกันอัคคีภัย | - อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - การอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และการซ้อมอพยพหนีไฟ | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2 ครั้ง/ปี อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนการหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 10. การระบายน้ำอากาศ | อุปกรณ์ที่ใช้ระบายน้ำอากาศ | ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายน้ำอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ | อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 11. การจราจร | ทางเดินรถ และป้ายจราจร และพื้นที่สีเขียว | ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถและป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 315/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา ลิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 7

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ตัวบ่งชี้การวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|---|
| 12. คุณภาพชีวิตของมนุษย์ 12.1 ชุมชนสัมพันธ์ | <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนของชุมชนใกล้เคียง - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเปิดดำเนินการให้ดำเนินงานจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่บ้าน/อาคารติดโครงการ 2. พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ <p>โดยวิธีการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมและจดบันทึกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ - การสัมภาษณ์/การสอบถาม - ผังแสดงแผนที่ ดำเนินการ ดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - อายุงบอยปีละ 1 กิจกรรม - ทุก 6 เดือน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน สัมพันธ์และความรับชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 316/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ จินนะโสต)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 7
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ดัชนีตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|--|
| 13. การบดบังแสงอาทิตย์ | - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - เรื่องร้องเรียน | - ตรวจสอบให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดขึ้น | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการจนถึงภัยหลังการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จเป็นเวลา 2 ปี | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 14. การเปลี่ยนแปลงของลม | - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - เรื่องร้องเรียน | - ตรวจสอบให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดขึ้น | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการจนถึงภัยหลังการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จเป็นเวลา 2 ปี | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 15. การบดบังศีนวิทยุ | - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - เรื่องร้องเรียน | - ตรวจสอบให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดขึ้น | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการจนถึงภัยหลังการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 16. สารว่าไนน้ำ 16.1) คุณภาพน้ำในสารว่าไนน้ำระบบคลอรีน | - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ปริมาณคลอรีโนิสระคงเหลือ (Free Chlorine) - ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ฟีคอล โคลิฟอร์ม (Fecal coliform) | จุดเก็บตัวอย่าง 2 แห่ง ได้แก่ สารว่าไนน้ำส่วนกลาง 1 แห่ง และสารว่าไนน้ำที่ตั้งในห้องชุดเพื่อการพำนิชย์ 1 แห่ง โดยตรวจวัดแห่งละ 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้สารว่าไนน้ำมากที่สุด | อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง | เจ้าของกรรมสิทธิ์ ห้องชุดเพื่อการพำนิชย์ หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 317/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิษา จันนะโสต)

บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิ์ทำรายงาน/บริษัท ตตตาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 7
มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ตัวบ่งชี้ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|------------------------------|---|
| 16. สารวายน้ำ (ต่อ) 16.1) คุณภาพน้ำในสารวายน้ำระบบคลอรีน (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซยาโนริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) | | | |
| 16.2) โครงสร้าง และความปลอดภัยบริเวณสารวายน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> - สภาพโครงสร้างสารวายน้ำ พื้น ผนัง ไม้ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึ่ง โดยให้สารวายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ร่างระบายน้ำล้นให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง - ป้ายบอกความลึกของสารวายน้ำให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน | ตรวจสอบภายในบริเวณสารวายน้ำ และบริเวณโดยรอบสารวายน้ำ ทั้งหมด หากพบสภาพสารวายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รับซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที | ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของกรรมสิทธิ์ท้องชุมเพื่อการพานิชย์ หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 318/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข อินโนนส์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา ลิงแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 7
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ตัวชี้วัด | อุคเบิกตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|
| 16. สรรว่ายน้ำ 16.2) โครงสร้าง และความ ปลดปล่อยบริเวณสรรว่ายน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> - หลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่ว บริเวณสรรว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระใน เวลากลางคืน - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสรรว่ายน้ำให้มองเห็น ชัดเจน และอยู่ในสภาพดีเสมอ - คู排水 และทำความสะอาดห้องน้ำ ในบริเวณสรรว่ายน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ - อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสรรว่ายน้ำ เช่น ไฟฟ้าช่วยชีวิต และห่วงชูชีพ ให้อยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา | | | |
| 17. สุนทรียภาพ | พื้นที่สีเขียว | ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัดตอกแต่ง กิ่งไม้ไม้ให้ล้ำเขตที่ดิน | สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของ โครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จด ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 18. ความปลอดภัยของ ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการ ของโครงการ | ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการ ของโครงการ | ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณ ป้อมยาม | ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของ โครงการ (บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จด ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

รับรองจำนวน 319/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิชยา อินโนะโสต)

บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตา ลิ่งแวดล้อม จำกัด



ตารางที่ 7
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ตัวบ่งชี้ตรวจวัด | จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|---|
| 19. สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ | จุดเก็บตัวอย่าง สำรวจความคิดเห็นบ้าน/อาคารระยะประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่างๆ โดยวิธีการและสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ การรับเรื่องร้องเรียน จัดให้มีແນกรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการอาคารโครงการ 5 ช่องทาง ได้แก่' กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ โทรศัพท์ โทรสาร สำนักงาน บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) และสำนักงานเขตคันนายาว พร้อมขั้นตอนการร้องเรียนทั้งแสดงในรูปที่ 3 | ทุกครั้งก่อนมีการเปลี่ยนแปลง | นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ (บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |

หมายเหตุ : นิติบุคคลอาคารชุด หรือบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องดำเนินการดังนี้

- เมื่อรับเปิดดำเนินโครงการ จะต้องจัดทำผังทัศน์ตอนการประสานงานเรื่องร้องเรียนระยะเปิดดำเนินการเสนอต่อสำนักงานเขตคันนายาว (รูปที่ 3 ประกอบ)
- กำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบโดยกระทรวง
- นำรายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ในหนังสือเดินทางนิติบุคคล
- ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และให้เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่

รับรองจำนวน 320/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตاتตาฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



แผนการป้องกันและรับอัคคีภัย ระยะก่อสร้าง
โครงการแลนด์มาร์ค แอนด์ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B)
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

โครงการแลนด์มาร์ค แอนด์ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) ของบริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 30 เดือน โดยอัคคีภัยเป็นสาเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด สภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมักเกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัยชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มาจากการประมวล พลังไฟฟ้า ท่อประปาแตก หรืออุบัติเหตุทางจราจร ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและรับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนป้องกันและรับอัคคีภัยในระยะก่อสร้างของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
- เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อคนงานและประชาชนทั่วไปกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- เพื่อลดอัตราการเสียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

แผนป้องกันและรับอัคคีภัย

แผนป้องกันและรับอัคคีภัยของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 1) ระยะก่อนเกิดภัย 2) ระยะขณะเกิดภัย และ 3) ระยะหลังเกิดภัย ได้กำหนดให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 3 ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ระยะก่อนเกิดภัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเบื้องต้นประกอบด้วยทั้งหมด 4 แผน ได้แก่ แผนการตรวจตรา แผนการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยระหว่างการก่อสร้างอาคาร แผนการอบรม และแผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้

1.1 แผนการตรวจตรา

เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตราให้การก่อสร้างเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและจัดต้านเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ก่อนจัดทำแผนความมีข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะการลูกไฟ ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิง และปริมาณที่ต้องใช้เพื่อประกอบการวางแผน

รับรองจำนวน 321/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566 _____



(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566 _____


(นางสาววันวิสาข์ อินโนน์)

บุคลากรและผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน/บริษัท ติดอาชญาสิ่งแวดล้อม จำกัด

- ตรวจสอบดังดับเพลิงชนิดมือถือที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที และจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ หรือทุก 6 เดือน/ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด
- ตรวจสอบทางหนีไฟไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวาง เพื่อความปลอดภัยในการนี้เกิดเหตุฉุกเฉิน
- ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกัน และมีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่า มีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที
- ตรวจสอบและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่มีการใช้สารเคมี สารไวไฟ หรืออื่นใด ที่เป็นวัสดุติดไฟง่ายในงานก่อสร้าง ภายหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จทุกวัน ระยะเวลา ก่อสร้าง
- ตรวจสอบเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้และปันเปื้อนน้ำมัน ขยะ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น เชื้อเพลิง ต้องจัดเก็บทำลาย ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จทุกวัน ระยะเวลา ก่อสร้าง
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ เสียหายให้รับดำเนินการแก้ไขทันที
- ตรวจสอบสถานที่เก็บวัสดุไวไฟ และภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดให้สนิท เพื่อป้องกันการพุ่งกระเจาของไออกซิเจน ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง
- ตรวจสอบป้ายเตือนต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง กรณีที่ชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ ในสภาพดี ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบทุกทั้งในช่วงเวลาทำงาน(ช่วงเวลา กลางวัน) และในช่วงเลิกงาน (ช่วงเวลากลางคืน) ทั้งโดยรอบบริเวณโครงการและ บนอาคารที่ก่อสร้าง

1.2 แผนการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยระหว่างการก่อสร้างอาคาร ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และตามคำแนะนำของ วสท. ดังนี้

ช่วงงานโครงสร้าง

- การจัดให้มีแผนการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนเพื่อดำเนินการอย่าง รวดเร็วและถูกต้องเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- จัดเตรียมน้ำดับเพลิงให้เพียงพอ กับจำนวนเชื้อเพลิงที่จะสูญเสียในอาคาร โดยในช่วง งานโครงสร้างจะมีการติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำประปาของอาคารขึ้นตามระดับความสูง ของงานโครงสร้าง เพื่อใช้น้ำในงานก่อสร้าง และใช้ในห้องน้ำของคนงานก่อสร้าง โดยจะมีการเพิ่มน้ำหัวท่อน้ำและความดันให้สามารถช่วยในการดับเพลิงได้

รับรองจำนวน 322/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์สัตติ์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาท อินโนน)

บุคลกรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด



ช่วงงานสถาปัตยกรรม : จัดเตรียมระบบดับเพลิงต่อเนื่องกับช่วงโครงสร้าง

- มีการจัดเตรียมปริมาณน้ำดับเพลิงมากขึ้นตามจำนวนเชื้อเพลิง จะมีการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการผสมปูนในงานก่ออิฐฉาบปูน และการใช้น้ำของคนงานมีเพิ่มขึ้น และหากถังเก็บน้ำจาริงของอาคารแล้วเสร็จสามารถใช้เป็นที่เก็บน้ำสำรองได้
- เนื่องจากมีการทำงานของระบบแล้ว มีการจัดเตรียมและตรวจสอบให้มีถังดับเพลิง 2 ส่วน ส่วนแรกกว้างประจำตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดับเพลิงเพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส่วนที่สองวางไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ทำงานแล้วมีระยะไฟ

ช่วงงานตกแต่งภายใน : มีระบบดับเพลิงดาวร และมีการเตรียมน้ำสำรองไว้ในอาคารแล้ว

- จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงไปยังตู้เก็บสายดับเพลิงของอาคาร และมีการติดตั้งค่าใช้จ่ายให้เครื่องทำงานอัตโนมัติได้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ระหว่างก่อสร้าง
- จัดให้มีระบบหอยืนต่อเข้ากับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและในห้องน้ำที่มีความดันในระดับที่สามารถจ่ายน้ำให้กับระบบสปริงเกอร์ เพื่อดับเพลิงได้
- จัดให้มีตู้เก็บสายดับเพลิง และสายดับเพลิง ให้สามารถใช้งานได้ระหว่างก่อสร้าง และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้สามารถใช้สายดับเพลิงได้ถูกต้อง
- จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือประจำอยู่ที่ตู้เก็บสายดับเพลิง เพื่อให้สามารถหยิบใช้งานได้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- กำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง และควบคุมให้มีปริมาณของเศษวัสดุก่อสร้างอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในห้องน้ำที่สุด
- ห้ามเก็บก๊าซหุงต้มไว้ในอาคารในระหว่างการก่อสร้าง โดยให้นำก๊าซหุงต้มออกจากพื้นที่ทำงานหลังเลิกงานทุกครั้ง และให้นำไปเก็บนอกอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีการป้องกันอัคคีภัยและตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการโครงการ

รับรองจำนวน 323/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์สัตติ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินจะเลิศ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดสีงนวดล้อลม จำกัด



1.3 แผนการอบรม

เป็นแผนการอบรมให้ความรู้กับคนงาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอัคคีภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของโครงการและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม หลักสูตรที่ต้องจัดทำในแผนการอบรม

- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับคนงานและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง

ผู้ฝึกซ้อม : เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและภัยบาลชั้น

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการโครงการ

1.4 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยเป็นการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของคนงานและพนักงาน

หัวข้อที่จะทำการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น

- 5 ส.
- การลดการสูบบุหรี่

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

2. ระยะขณะเกิดภัย

ประกอบด้วยทั้งหมด 2 แผน ได้แก่ แผนการดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ มีรายละเอียดดังนี้

2.1 แผนการดับเพลิง

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ (แสดงดังรูปที่ 4)

2.1.1) การดับเพลิงได้ด้วยตัวเอง

- ถ้าดับได้ ให้ดำเนินการดับเพลิงนั้นทันทีหรือเรียกให้คนมาช่วยดับเพลิง โดยใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง (ควรฝึกการใช้ถังดับเพลิงให้เป็นทุกคน) และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพให้รับทราบ
- ถ้าดับไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันทำการดับเพลิง หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้เข้าสู่แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงใหม่ขึ้นต้น

ผู้รับผิดชอบ : คนงาน/พนักงาน

รับรองจำนวน 324/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์วรรษ์เกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินนันะโภค)

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



2.1.2) แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ขันตัน

- ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุทันที
- แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยกันทำการดับเพลิง
- แจ้งผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้ ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับตัดสินใจใช้แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขันลูกلام

ผู้รับผิดชอบ : คนงาน/พนักงาน

2.1.3) การดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ลูกلام

- ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- แจ้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เบอร์ โทรศัพท์สายด่วน 199 โดยบอกชื่อผู้แจ้ง สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของไฟที่กำลังลุกไหม้ หมายเลขอุตสาหกรรมของผู้แจ้ง
- บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น ผู้ที่มีการขยับทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญต่างๆ สำหรับบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ ให้รับอภิญญาไฟ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการปิดประตูเพื่อป้องกันรถที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณที่เกิดเหตุ
- จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานดับเพลิงและอาสาสมัครต่างๆ
- สนับสนุนการดับเพลิงตามที่หน่วยงานดับเพลิงและอาสาสมัครร้องขอ

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

2.2 แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนงานหรือพนักงาน และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในขณะเกิดเพลิงเหตุไหม้ มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนคนงานหรือพนักงาน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดดับพบรหัส หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ เป็นต้น โดยในแผนอพยพหนีไฟได้กำหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้ (แสดงดังรูปที่ 5)

- 2.2.1 ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางคนงานหรือพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
- 2.2.2 จุดดับพบรหัสหรือเรียกว่า “จุดรวมคน” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งคนงานหรือพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทำการตรวจสอบนับจำนวนได้
- 2.2.3 หน่วยตรวจสอบจำนวนคนงานหรือพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบจำนวนคนงานหรือพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟอย่างน้อยกี่คน บนพื้นที่ที่ปลอดภัยครบถ้วน

รับรองจำนวน 325/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิศา ฉินโนะโศต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาบันสิ่งแวดล้อม จำกัด



คนหรือไม่ หากพบว่าคุณงานหรือพนักงานอยู่พนหนี้ไฟออกไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีคุณงานหรือพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

- 2.2.4 หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตคุณงานหรือพนักงานที่ยังติดค้างอยู่บริเวณที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของคุณงานหรือพนักงานที่ออกมายังที่จุดรวมคนแล้วมีอาการเป็นลมซึ่งคงดูดีหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในการนี้ที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบุคลาชีพ

3. ระยะหลังเกิดภัย

ประกอบด้วยทั้งหมด 2 แผน ได้แก่ แผนบรรเทาทุกข์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากระยะขณะเกิดภัย และแผนปฏิรูปพื้นฟู มีรายละเอียดดังนี้

3.1 แผนบรรเทาทุกข์

จัดทำที่พักชั่วคราว ดูแลสวัสดิการด้านปัจจัยและการพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย (คุณงาน พนักงาน และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง)

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการโครงการ

3.2 แผนปฏิรูปพื้นฟู

3.2.1 จัดทำรายงานผลการประเมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ลดอบทเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องนำแนวทางการแก้ไข ปัญหามากขึ้นในแผนการป้องกันและระวังอัคคีภัย และกำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

3.2.2 จัดประชุมเพื่อแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรึกษาหารือ เพื่อแสดงความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงทั้งในส่วนของหน่วยงานและบุคลากร

3.2.3 จัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์สาธารณะเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่างๆ

3.2.4 จัดตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะอาคารในส่วนที่เสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมก่อสร้าง ให้สิ่งปลูกสร้างกลับคืนสู่สภาพเดิม

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการโครงการ

รับรองจำนวน 326/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอลลส์ จำกัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันิสา ฉินโนสุ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาฯ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ



ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ 4 ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในระยะก่อสร้าง

กุมภาพันธ์ 2566

นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอดเสฟ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566


นางสาววันวิสาข์ อินโนนไสต์

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิงแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 327/364 หน้า



แผนอพยพหนีไฟ



รับรองจำนวน 328/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566


(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชนิส ออสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโน)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์ดำรงงาน/บริษัท สถาเคน สิงคโปร์ จำกัด



แผนการป้องกันและระวังอัคคีภัย ระยะดำเนินการ
โครงการแลนด์มาร์ค แอนด์ แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B)
ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและระวังอัคคีภัย ซึ่งเป็นวิธีและแนวทางการปฏิบัติที่มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากที่สุด เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการนำไปใช้ป้องกันและระวังอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา อันจะนำไปสู่ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการจัดทำแผนดังแต่การป้องกันจนไปถึงการพื้นฟูหลังเกิดเหตุ เมื่อเกิดอัคคีภัยแล้วในแผนจะกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบพร้อมหน้าที่และพื้นที่ที่จะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน และฝ่ายจัดการจะต้องเก็บแผนป้องกันและระวังอัคคีภัยไว้ ณ สำนักงานนิติบุคคลพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และครอบครัวการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) เพื่อป้องกันความสูญเสีย และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภัย
- 4) เพื่อลดอัตราการเสียต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

แผนป้องกันและระวังอัคคีภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและระวังอัคคีภัยต้องมีครอบคลุมทั้ง 3 ระยะตามแนวทางของคณะกรรมการผู้อำนวยการ ได้แก่ 1. การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 2. การปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ 3. การปฏิบัติหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ สรุปแผนป้องกันและระวังอัคคีภัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ระยะก่อนเกิดเหตุ

เป็นการดำเนินมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์อัคคีภัยให้ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้มิน้อยที่สุด เช่น การตรวจตราระบบความปลอดภัย การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระวังอัคคีภัย และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ โดยดำเนินการดังนี้

1.1) แผนการตรวจตราระบบความปลอดภัย

ในการตรวจตราจะกำหนดให้มีการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงและระบบหนีไฟเป็นหลัก จัดทำแผนผังอาคารในภาพรวมซึ่งแสดงตำแหน่งจุดติดตั้งถังดับเพลิง ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ไฟฟ้าสำรองอุปกรณ์ ตำแหน่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยให้ทุกฝ่าย/กลุ่มงานของหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยให้ชัดเจน โดยให้ดำเนินการดังนี้ (รูปที่ 6)

รับรองจำนวน 329/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)


ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันิชาช์ ฉินโนโภส)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดลีสิ่งแวดล้อม จำกัด





รูปที่ 6 แผนภาพแสดงการตรวจสอบความปลอดภัย

กุมภาพันธ์ 2566

 นายมานิต หวังธรรมเกื้อ
 ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันิศา ฉินนะโสดา)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตอกตา รับจ้างแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 330/364 หน้า



- (1) จัดทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัย โดยกำหนดการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ระบบดับเพลิง และระบบไฟเป็นหลัก ได้แก่ แนวทาง/วิธีการ/ระยะเวลาการตรวจสอบความปลอดภัย
- (2) สำรวจตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณสำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งสำรวจตรวจสอบไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพปลอดภัย ตลอดจนกำจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น
- (3) ตรวจสอบตำแหน่งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตำแหน่งการติดตั้งดับเพลิง ให้สอดคล้อง กับแผนผังตำแหน่งที่ระบุไว้
- (4) สำรวจและตรวจสอบป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” “ทางเข้า” และ “ทางออก” ป้ายข้อความเตือนต่างๆ ฯลฯ ให้มีความสมบูรณ์เสนอ รวมทั้งแจ้ง เส้นทางอพยพหนีไฟให้ผู้พักอาศัยและพนักงานทุกคนรับทราบ
- (5) ตรวจสอบผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขอรหัสพ์ของหน่วยงานสำคัญ หมายเลขอรหัสพ์ของหน่วยงานดับเพลิง (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 199 สถานีดับเพลิงและภัยประจำชั้น) โรงพยาบาลใกล้เคียง สถานีตำรวจนครบาลบางซัน โดยทำป้ายติดให้เห็นชัดเจน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- (6) ตรวจสอบบริเวณจุดเสียงภัยการเกิดอัคคีภัยที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- (7) ตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตาม กำหนดการซ่อมบำรุง รวมทั้งการทดสอบระบบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ ระบบ ดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ และระบบอพยพหนีไฟ เป็นต้น

ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยหากตรวจสอบความผิดปกติหรืออุปกรณ์ใดๆ อยู่ในสภาพชำรุด/ไม่พร้อมใช้งานให้รับแจ้งทันทีทันใด ให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

1.2) แผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ประสานให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสถานีดับเพลิงและภัยประจำชั้น จัดการฝึกอบรมให้กับ ผู้พักอาศัยภายในโครงการตามแผนการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วิธีการแจ้งเหตุเพลิงใหม่ วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ วิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้า การรายงานผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐม พยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน และให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมและจัดทำสรุปผลเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง ทบทวน และแก้ไขแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมาก

รับรองจำนวน 331/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566 

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอนด์ เสพ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนารักษ์)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิ่งแวดล้อม จำกัด



ยิ่งขึ้น รวมทั้งรวมทั้งกำหนดให้ทีมดับเพลิงของโครงการจะต้องเข้ารับการอบรมเบื้องต้นจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือจากหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกช้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกช้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.2556 ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่เปิดดำเนินโครงการ และหลังจากนั้นให้ทำการอบรมต่อเนื่องทุก 3 ปี

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

1.3) แผนการเตรียมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการป้องกันสาธารณภัย

- 1) เตรียมหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลการติดต่อน้ำยางงานดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 199
- 2) เตรียมข้อมูลและช่องทางการติดต่อผู้เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงของอาคาร
- 3) เตรียมข้อมูลของผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคารให้เป็นปัจจุบัน
- 4) เตรียมพิมพ์เขียว แบบแปลนของอาคาร

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

1.4) แผนการการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

ให้นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ ดำเนินการณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ประกาศของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อตกลงเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของอัคคีภัย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยและพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โปสเตอร์ติดборดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

1.5) แผนการเตรียมพร้อมสำหรับการดับเพลิงและการอพยพ ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) จัดทำแผนการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพ โดยให้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (รูปที่ 7) ได้แก่ กำหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้นำการอพยพ ผู้ทำหน้าที่ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ จุดรวมพลและจุดรองรับการอพยพ กำหนดสื่อสารสำหรับเป็นสัญญาณนำการอพยพ ข้อปฏิบัติในการอพยพ ฯลฯ
- 2) จัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน และให้ทำการปรับปรุงบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (ตารางที่ 8)
- 3) จัดทำบัญชีเอกสารและทรัพย์สินสำคัญที่ต้องขนย้ายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งจัดทำสัญญาณเรืองลำดับความสำคัญ ซึ่งอาจทำเป็นหมายเลขอห្មោះสติกเกอร์

รับรองจำนวน 332/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอลสເສເທ ຈຳກັດ (ນາຫະນ)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนสิต)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ຕະຫາວຽກແຫ່ງຄົມ ຈຳກັດ



- 4) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการขันย้ายและเก็บรักษาทรัพย์สินเอกสารและทรัพย์สินสำคัญตามบัญชีที่จัดทำขึ้น
- 5) จัดส่งแผนการอพยพที่จัดทำขึ้นให้สถานีดับเพลิงและภูมิภาคช่วยตรวจสอบแผนให้มีความสอดคล้องกับการของโครงการและแนวทางการปฏิบัติหากเกิดเพลิงไหม้
- 6) การฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
- จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลของโครงการ โดยประสานงานให้สถานีดับเพลิงและภูมิภาคช่วยมาฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจุดรวมพลของโครงการจัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว (หักพื้นที่ส่วนที่เป็นลำต้นของไม้ยืนต้นแล้ว) จำนวน 5 จุด ขนาดพื้นที่ 861.50 ตารางเมตร (มีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม. ต่อ 1 คน) ดังนี้
 - จุดรวมพลที่ 1 ขนาดพื้นที่ 278.36 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัยชั้นที่ 4-10 (364 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 1,094 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.25 ตร.ม./คน
 - จุดรวมพลที่ 2 ขนาดพื้นที่ 53.04 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัยในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ห้องชุดสำนักงาน และพนักงานโครงการ ชั้นที่ 1-3 และชั้นที่ 23 มีจำนวนคนรวม 85 คน (ประกอบด้วย จำนวนคนในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 12 ห้อง จำนวน 60 คน จำนวนคนในห้องชุดสำนักงาน 3 ห้อง จำนวน 15 คน และพนักงานโครงการ จำนวน 10 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.62 ตร.ม./คน
 - จุดรวมพลที่ 3 ขนาดพื้นที่ 226.84 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัยชั้นที่ 11-15 (260 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 780 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.29 ตร.ม./คน
 - จุดรวมพลที่ 4 ขนาดพื้นที่ 160 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัยชั้นที่ 16-19 (208 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 624 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.26 ตร.ม./คน
 - จุดรวมพลที่ 5 ขนาดพื้นที่ 143.26 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัยชั้นที่ 20-22 (156 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 468 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.31 ตร.ม./คน
 - กำหนดให้มีผู้ดูแลจุดรวมพลในแต่ละจุดเพื่อตรวจสอบจำนวนคนและอพยพหนีไฟออกนอกพื้นที่โครงการ
- ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

รับรองจำนวน 333/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566


(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโสด
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ดักแด้ ริ่งแวดล้อม จำกัด)





ตารางที่ 8
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม้

| ฝ่าย | ผู้รับผิดชอบ | บทบาท/หน้าที่ |
|--|--|---|
| ผู้อำนวยการดับเพลิง (หัวหน้านิติบุคคล หรือ ผู้ดูแลอาคาร) | ชื่อ _____ | 1) สั่งการใช้แผนต่างๆ 2) ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) รายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและดับสูงขึ้นไป 4) จัดทำแผนตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร |
| ผู้ประสานงานเหตุภาวะ ฉุกเฉิน (ฝ่ายนิติบุคคล) | ชื่อ _____ 1..... 2..... | 1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 2) แจ้งสัญญาณเหตุเพลิงใหม่และแจ้งเหตุเพลิงใหม้ 3) จัดทำบัญชีสื่อสารความปลอดภัยต่างๆ |
| หน่วยดับเพลิง (หน้าที่รับผิดชอบ) (หน้าที่รับผิดชอบ) | ดับเพลิง ชื่อ _____ 1..... 2..... ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ชื่อ _____ 1..... 2..... 3..... | 1) ทำการดับเพลิงเมื่อมีเพลิงไหม้เกิดขึ้น โดยใช้ถังดับเพลิงที่มีอยู่ ตามชั้นต่างๆ และจากสายตู้ฉีดน้ำดับเพลิง หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์ทราบทันที 2) ประสานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อควบคุมเพลิงใหม่และผู้สูญหาย กรีดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เข้าทำการดับเพลิง) 3) ตรวจสอบถังดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้ 4) ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง |

รับรองจำนวน 334/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันิสาข์ อินโนะโศต
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาเคน จำกัด)



ตารางที่ 8 (ต่อ)

| ฝ่าย | ผู้รับผิดชอบ | บทบาท/หน้าที่ |
|---|--|--|
| ฝ่ายช่วยเหลือและอพยพ (พนักงานนิติบุคคล) | ชื่อ <ol style="list-style-type: none">1.....2.....3.....4..... | 1) เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งอพยพหนีไฟให้นำการอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลหรือจุดรองรับการอพยพที่กำหนด 2) ตรวจสอบรายชื่อผู้พักอาศัยที่อพยพหนีไฟ จุดรวมพล หากไม่ครบถ้วนให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อทำการค้นหาต่อไป 3) จัดทำบัญชีทรัพย์สินและเอกสารสำคัญที่ต้องทำการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 4) ขนย้ายทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญไปยังจุดที่เตรียมไว้ซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ดูแล |
| ฝ่ายสนับสนุน (พนักงานนิติบุคคลฝ่ายธุรการ/ พนักงานรักษาความ ปลอดภัย) | ชื่อ <ol style="list-style-type: none">1.....2.....3.....4..... | 1) สำรวจจุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายภายในอาคารและทำการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นถ้าสามารถดำเนินการได้และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2) ตัดกรรWAREไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 3) จัดทำแผนผังภายในห้อง ตัวแทนงดูแลควบคุมระบบไฟฟ้า ตัวแทนงดูดตั้งถังดับเพลิงหมายเลขอร์ตพ์หน่วยงานสำคัญ 4) ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสำนักงานนิติบุคคล เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แหล่งความร้อน วัสดุเชื้อเพลิง สายไฟ ปลั๊กไฟ |

2. ระยะระหว่างเกิดเหตุ

เป็นการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจนไม่สับสน เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในอาคารให้มีน้อยที่สุด โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

2.1) แผนการดับเพลิง

- การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1) พนักงานเพลิงไหม้ ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่

- ถ้าดับได้ ให้ดำเนินการดับเพลิงนั้นทันทีหรือเรียกให้คนมาช่วยดับเพลิง (ควรฝึกการใช้ถังดับเพลิงให้เป็นทุกคน) และให้แจ้งนิติบุคคล
- ถ้าดับไม่ได้ ให้แจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงหรือพนักงานนิติบุคคลช่วยกันดับเพลิง หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้เข้าสู่แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น

ผู้รับผิดชอบ : ผู้พักอาศัยในอาคาร/พนักงานในโครงการ

รับรองจำนวน 335/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโนะ)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดน้ำสีงนาวลด้อม จำกัด



2) การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นต้น

- ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุทันที
- แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข่ายกันทำการดับเพลิง
- แจ้งนิติบุคคลของอาคารโครงการ

หากยังไม่สามารถดับเพลิงได้ หัวหนานีนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับตัดสินใจใช้แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดหรือผู้จัดการฝ่ายอาคาร

3) การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม

- ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- แจ้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 199 โดยบอกชื่อผู้แจ้ง สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของไฟที่กำลังลุกไหม้ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง
- บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น ผู้ที่มีการขนย้ายทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญต่างๆ (ตามแบบสัญลักษณ์ความสำคัญที่ตกลงกันไว้แล้ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย) ผู้มีหน้าที่เฝ้ารักษาทรัพย์สิน ฯลฯ สำหรับบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ ให้รับอพยพหนีไฟ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการปิดประตูเพื่อป้องกันรถที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณที่เกิดเหตุ
- จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานดับเพลิงและอาสาสมัครต่างๆ
- สนับสนุนการดับเพลิงตามที่หน่วยงานดับเพลิงและอาสาสมัครร้องขอ

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

2.2) แผนอพยพหนีไฟ

- เมื่อได้ยินสัญญาณให้อพยพ ให้ผู้นำการอพยพนำทางผู้อพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้ในบ้านเรือนพื้นที่เตรียมการรองรับการอพยพที่กำหนดไว้ โดยกรรมการมีเส้นทางอพยพหนีไฟโดยการหนีลงสู่จุดรวมพลด้านล่าง ห้องนี้ห้ามใช้ลิฟต์ระหว่างมีเหตุเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด

- จัดพื้นที่ภายในออกอาคารสำหรับใช้เป็นจุดรวมพลเบื้องต้น จำนวน 5 จุด ขนาดพื้นที่ 861.50 ตารางเมตร ดังนี้

- จุดรวมพลที่ 1 ขนาดพื้นที่ 278.36 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัยชั้นที่ 4-10 (364 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 1,094 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.25 ตร.ม./คน
- จุดรวมพลที่ 2 ขนาดพื้นที่ 53.04 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัยในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ห้องชุดสำนักงาน และพนักงานโครงการ ชั้น

รับรองจำนวน 336/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอลสสโซ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาบันช่างแวดล้อม จำกัด



- ที่ 1-3 และชั้นที่ 23 มีจำนวนคนรวม 85 คน (ประกอบด้วย จำนวนคนในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 12 ห้อง จำนวน 60 คน จำนวนคนในห้องชุดสำนักงาน 3 ห้อง จำนวน 15 คน และพนักงานโครงการ จำนวน 10 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.62 ตร.ม./คน
- จุดรวมพลที่ 3 ขนาดพื้นที่ 226.84 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัย ชั้นที่ 11-15 (260 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 780 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.29 ตร.ม./คน
 - จุดรวมพลที่ 4 ขนาดพื้นที่ 160 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัย ชั้นที่ 16-19 (208 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 624 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.26 ตร.ม./คน
 - จุดรวมพลที่ 5 ขนาดพื้นที่ 143.26 ตร.ม. ใช้เป็นจุดรวมพลสำหรับผู้พักอาศัย ชั้นที่ 20-22 (156 ห้อง จำนวนผู้พักอาศัย 468 คน) คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.31 ตร.ม./คน

โดยบริเวณพื้นที่จุดรวมพลดังกล่าวเป็นบริเวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีการปลูกไม้ยืนต้นในการคิดพื้นที่จุดรวมพลของโครงการได้ทั้งพื้นที่ส่วนที่เป็นลำต้นของไม้ยืนต้นแล้ว โดยผู้พักอาศัยสามารถยืนได้ต้นไม้ได้ โดยขนาดพื้นที่จุดรวมพลมีความสอดคล้องตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน

จุดรวมพลเบื้องต้นนี้จะเป็นตำแหน่งที่ผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการจะอพยพจากอาคารมาอยู่จุดดังกล่าว และจะกำหนดให้มีผู้ดูแลจุดรวมพลในแต่ละจุดเพื่อตรวจสอบจำนวนคนและอพยพหนีไฟออกนอกพื้นที่โครงการต่อไป นอกจากนี้ ในการตรวจเช็คจำนวนคนเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในขั้นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้พักอาศัยภายในอาคาร ซึ่งต้องดำเนินการในเวลาที่รวดเร็วแล้วจึงเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยภายในโครงการจากจุดรวมคนเบื้องต้นออกสู่ภายนอกโครงการ ซึ่งการอพยพผู้พักอาศัยออกสู่ภายนอกโครงการนี้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลควบคุมไม่ให้ผู้พักอาศัยเดินทางหนี 以免ก่อให้เกิดความวุ่นวายและกีดขวางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และการเดินรถของรถดับเพลิงที่จะเข้ามาอำนวยการในพื้นที่โครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำในการอพยพผู้พักอาศัยจากจุดรวมคนเบื้องต้นไปยังภายนอกโครงการ โดยความคุ้มการอพยพให้ผู้พักอาศัยเดินเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและไม่กีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมทั้งการเดินรถของรถดับเพลิงที่จะเข้ามาอำนวยการในพื้นที่โครงการ

- ทำการตรวจสอบยอดจำนวนผู้พักอาศัย ณ จุดรวมพล หากไม่ครบถ้วนให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้ทีมดับเพลิงเข้าทำการค้นหาผู้ที่อาจติดห้ามอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ

รับรองจำนวน 337/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไข่มิส แอลสสโซ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโภค)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาบันสิ่งแวดล้อม จำกัด



- หากคันพับผู้ได้รับบาดเจ็บให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเพื่อสั่งการให้ชุดปฐมพยาบาลเข้าทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง และรายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบโดยเร็ว
- เมื่อเพลิงสงบให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้ผู้พักอาศัยอพยพกลับ

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถใช้บันไดหนีไฟเพื่อลุกสูด้านล่างของอาคารได้ จำเป็นต้องหนีไฟขึ้นไปบนชั้นหนีไฟทางอากาศของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของอาคาร มีพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม. โดยทีมดับเพลิงหรือทีมค้นหาให้นำผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารใช้บันไดหนีไฟ เพื่อขึ้นไปบนพื้นที่หนีไฟทางอากาศที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ ขนาด 10×10 ตร.ม. โดยใช้วิทยุสื่อสารแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง ทีมดับเพลิง และทีมประสานงาน ฯลฯ ให้รับทราบว่ามีการอพยพไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ โดยทีมประสานงานทำการแจ้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 199 เพื่อขอความช่วยเหลือ กองบินตำรวจเข้าร่วมปฏิบัติการในจุดเกิดเหตุ จากนั้นทางกองบินตำรวจจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญนำเครื่องบินมาลงพื้นที่โครงการ เมื่อมาถึงจะบินวนเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนในการช่วยเหลือ ในการนี้ที่สามารถช่วยเหลือได้ เจ้าหน้าที่ของกองบินตำรวจ จะ roy สลิงพร้อมกับ roy ตัวลงมาบนพื้นที่หนีไฟทางอากาศ (สลิงมีความยาวประมาณ 250 ฟุต หรือ 80 ม.) สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300 กก. วิธีการนี้จะใช้สลิงยึดติดกับผู้ประสบภัยแล้วดึงขึ้นโดยเครื่องบิน (อพยพได้ครั้งละ 1-2 คน) หรือใช้กระเช้า (อพยพได้ครั้งละ 5-6 คน) โดยเจ้าหน้าที่ของกองบินตำรวจกับทีมเจ้าหน้าที่อพยพหนีไฟของโครงการ จะจัดระเบียบผู้ประสบภัยที่จะอพยพตามลำดับความสำคัญคือ ผู้บาดเจ็บจะถูกลำเลียงไปก่อน จากนั้นจึงเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หลง และผู้ชาย ตามลำดับ ซึ่งเครื่องบินจะนำผู้ประสบภัยไปลงยังพื้นที่ปลอดภัยที่มีการเตรียมหน่วยพยาบาลไว้เพื่อความช่วยเหลือเบื้องต้นในการนี้ผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล แล้วจึงบินวนกลับมารับผู้ประสบภัยที่อยู่บนพื้นที่หนีไฟทางอากาศจนกระทั่งไม่มีผู้ตกค้าง ทั้งนี้ ทีมค้นหา ทีมดับเพลิง จะควบคุมผู้อพยพที่ขึ้นไปบนพื้นที่หนีไฟทางอากาศที่อยู่ระหว่างการรอให้ความช่วยเหลือ อยู่ในความสงบ เพื่อรับความช่วยเหลือต่อไป

3. ระยะหลังเกิดเหตุ

ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งแจ้งพนักงานประจำห้องควบคุมอัคคีภัย เพื่อประกาศความสงบ

3.1) แผนการบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นการรองรับความเสียหายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ดังนั้น หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) สำรวจและประเมินความเสียหาย
 - (2) การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต
 - (3) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และทรัพย์สินของผู้ตาย
 - (4) การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
 - (5) การรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงาน
- ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

รับรองจำนวน 338/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566 _____ 

(นายมนต์ หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิส แอลสເສຖ ຈຳກັດ (ນາຫະ)

กุมภาพันธ์ 2566 _____ 

(นางสาวนวินิสา ฉินนาก)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ຕະຫຼາມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳກັດ



3.2) แผนการฟื้นฟูสภาพหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

(1) การสำรวจความเสียหายหลังเกิดเพลิงไหม้

- กรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อย ทั่วหน้าnidibukklolaカラชุดทำการสำรวจความเสียหายภายในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
- กรณีเกิดเพลิงไหม้มาก ให้มีคณะกรรมการทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
- สิ่งที่ต้องสำรวจ คือ ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

(2) การรายงาน

- คณะกรรมการที่ทำการสำรวจความเสียหาย รายงานผลการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้กับผู้อำนวยการดับเพลิง
- การรายงานเป็นไปตามลำดับขั้น เพื่อพิจารณาสั่งการช่วยเหลือต่อไป

(3) การฟื้นฟูสภาพ

- ฟื้นฟูสภาพความเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้
- ให้ความช่วยเหลือการทำการทำความสะอาด และจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสมควร
- จัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งที่ชำรุดเสียหาย
- ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย

(4) การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

- ตอดบหเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องนำแนวทางการแก้ไขปัญหามากำหนดในแผนการป้องกันและรับอัคคีภัย
- กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขภัยหลังการเกิดเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการnidibukklolaカラชุด

รับรองจำนวน 339/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566



(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไชมิล แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566


(นางสาววันวิสาข์ อินโนะโศต)
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา อินโนเวลล์ลอม จำกัด





รูปที่ 8 แผนที่แสดงตำแหน่งจุดตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงระยะก่อสร้าง
เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และตำแหน่งอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

รับรองจำนวน 340/364 หน้า

ถูกภาพันธ์ 2566


(นายนิยม หwangธรรมเกื้อ)
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิงแวดล้อม จำกัด

(นางสาววันวิสาข์ อินโนсто)





รูปที่ 9 ตำแหน่งติดตั้งกำแพงกันเสียงในงานรื้อถอน งานเตรียมพื้นที่ และงานฐานราก

กุมภาพันธ์ 2566

(นายนันิต วงศ์ทรงรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอนด์ เสท จำกัด (มหาชน)





กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโลสิต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตตตาดา สิงแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 341/364 หน้า





งานรื้อถอนแท่นคอนกรีต ติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 ม. ติดตั้งที่ระยะห่างจากแท่นคอนกรีตประมาณ 2 ม. ตลอดแนวแท่นคอนกรีต โดยด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ใช้วัสดุ Bloxteg ซึ่งสามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) และด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดตั้งกำแพงกันเสียง วัสดุ Steel, 18 ga หนา 1.27 มม. (หรือ metal sheet ความหนา 0.47 มม. 3 แผ่น ข้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม.) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า)

งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต งานเตรียมพื้นที่ และงานฐานราก ติดตั้งกำแพงกันเสียง สูง 6 ม. ติดตั้งตามแนวเขตที่ตั้ง โดยด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกใช้วัสดุ Bloxteg ซึ่งสามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) และด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดตั้งกำแพงกันเสียง วัสดุ Steel, 18 ga หนา 1.27 มม. (หรือ metal sheet ความหนา 0.47 มม. 3 แผ่น ข้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม.) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า)

รูปที่ 10 แบบขยายการติดตั้งกำแพงกันเสียงในงานรื้อถอน งานเตรียมพื้นที่ และงานฐานราก

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนต์ วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไขมิส แอนด์ เสธ. จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ จินนะโสต)

บุคลากรค้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาปัตย์ สิงหาล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 342/364 หน้า




แนวโครงเหล็กติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตกหล่นและฟุ้นละออง (Mesh Sheet)

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นจ่อครรภะนบอตโน้มติ ในแต่ละขั้นจะติดตั้งกำแพงกันเสียง

วัสดุ Steel, 24 ga หนา 0.64 มม. (หรือ metal sheet ความหนา 0.47 มม.)

2 แผ่น ซ้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มม.) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงหลักผ่าน (Transmission Loss) 18 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) สูง 4 ม. ส้อมรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง โดยสามารถนำออกเมื่องานก่อสร้างงานผนังล้อมรอบพื้นที่



| ชื่อ | จุดท่อง | ค่าระดับ |
|---------|---|-----------|
| ชั้น 2 | ผู้นำพาตัวเองไปท่องเที่ยวที่นี่ได้มากที่สุด | RL +5.250 |
| ชั้น 2 | ไม่พึงพอใจ | RL -3.250 |
| ชั้นลูก | ชั้นเรียนที่มีความยากลำบากที่สุด 10 | RL +15.35 |
| ชั้นลูก | ชั้นเรียนที่ชอบมากที่สุด 10 | RL +12.75 |

รูปที่ 11 ตำแหน่งติดตั้งกำแพงบ้านเสียงงานโครงสร้าง และงานตกแต่งอาคาร ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 และชั้นจอดรถระบบอัตโนมัติ

กุมภาพันธ์ 2566

✓ Amundsen

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอกซ์เพรส จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

၁၄၃၅

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะสेट)
ศุภคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ติดตาม สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 343/364 หน้า



สถานีแม่น้ำสาย น้ำ บ้านที่ ลักษณะ บี
(Sirinhat & Grand Station B)

13. *Chlorophytum comosum* (L.) Willd. var. *comosum* (L.) Willd.

100


 Siamese Asset
 บริษัท ไทยэм แอสเซท จำกัด (มหาชน)
 SIAMESE ASSET PUBLIC CO., LTD.

1077-48 ຕັນ ພຣະລິ້ງ ດາວກອກໂກນ
ຮອບອີງ ໃກ ດັກ:ພວກ 10400
1 (662) 617 1557 / (662) 617 1581


6

omcon Architects Ltd
2/3, 2nd floor, 104-106, 104-106
662-2795988 • 662-2795998
info@omcon.com
Wing Lok Street, Kowloon, Hong Kong
8 Dec 2023 285

CASE
Civil And Structural Engineers Ltd
29 மூலை முத்து நெடுஞ்செழியர் பிள்ளையர்
கோவை 625002
தொலைபேசி 10000
865-841-1061 - 2 865-941-1060

AL DESIGN STUDIO CO LTD
TEL: 886-03-32877
FAX: 886-03-3287700
E-MAIL: al.designstudio@yhc.com

| | | | |
|---------|------------|--------|--------|
| | เวลา | ๒๕๖๗ | |
| วันที่ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ |
| ชั่วโมง | ๐๘:๐๐ | ๐๙:๐๐ | ๑๐:๐๐ |
| นาที | ๐๐ | ๓๐ | ๖๐ |
| วัน | 星期一 | 星期二 | 星期三 |
| เดือน | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน |
| ปี | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ |
| วันที่ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ |
| ชั่วโมง | ๐๘:๐๐ | ๐๙:๐๐ | ๑๐:๐๐ |
| นาที | ๐๐ | ๓๐ | ๖๐ |
| วัน | 星期一 | 星期二 | 星期三 |
| เดือน | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน |
| ปี | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ |



รูปที่ 12 แบบขยายการติดตั้งกำแพงกันเสียงงานโครงสร้าง และงานตกแต่งอาคาร ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 และชั้นจอดรถระบบอัตโนมัติ

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิท วงศ์ราษฎร์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเพท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาห์ จิตจิตปกรณ์)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาปัตย์ สิงแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 344/364 หน้า



แนวโครงเหล็กติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตกหล่นและผุ่นละออง (Mesh Sheet)

ชั้นที่ 3 ขึ้นไป ในแต่ละชั้นติดตั้งกำแพงกันเสียง วัสดุ Steel, 24 ga หนา 0.64 มม. (หรือ metal sheet ความหนา 0.47 มม. 2 แผ่น ซ้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มม.) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 18 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) สูง 1 ม. ล้อมรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง โดยสามารถนำออกมีอุปกรณ์ที่ก่อสร้างงานผนังล้อมรอบชั้นน้ำ



รูปที่ 13 ตำแหน่งติดตั้งกำแพงกันเสียงงานโครงสร้าง และงานตกแต่งอาคาร ชั้นที่ 3 ขึ้นไป

| ชื่อ | ชื่อหนัง | ค่าระดับ |
|--------|--|-----------|
| รุ่น ๔ | มาลเดิน จักรยานหัวใจชาติ น้องสาว นักเรียนเกรด๘ | RI +26.00 |
| | กันโซ่ | RI +27.70 |

ແປລນພື້ນຖານທີ 4

กุมภาพันธ์ 2566

✓ Handwritten

ຜົກສອນຄໍານາງ/ໄຮ້ຫັ້ນ ໄຊມີສ ຂອບເສຫຍ ຈຳກັດ (ນໜາວຸນ)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะสิต)

บุคคลธรรมดางานมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาบัน สิ่งแวดล้อมฯ จำกัด



รับรองจำนวน 345/364 หน้า

† ទីក្រុងការបន្ទាន់រាជរាជ លោក និគន៍ សុខាំពី
Grand Station B

高
山

גראן טרנש

10

Siamese Asset

SIAMESE ASSET PUBLIC CO., LTD.
1077-48 សមាគម ក្រុងក្រោម មានរាយក្រឹង
លេខរៀងក្រុង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 10400
ទ: (៦៦២) ៦១៧ ១៥៣៣ ទ: (៦៦២) ៦១៧ ១៥៩១


Sd A
Somdoon Architects Ltd
101 - 1100 West Georgia Street
Vancouver BC V6E 1G9
604 279-2888 FAX 604 279-5195
www.somdoon.com
e-mail: somdoon@telus.net

MR. BURGESS JR.
MR. DESIGN STUDIO LTD
1313 ELM ST., SUITE 100
FORT WORTH, TX 76102
406-3702
TEL. 861-2866 909
FAX. 861-2866 1179
E-MAIL. phd@erols.com
BURLAP

| | |
|-------------|--|
| ผู้ดูแล | นาย ณัฐพงษ์ ภู่ |
| แบบฟอร์มที่ | แบบฟอร์มที่ 4 |
| วันที่ | 10 SEP 2000 |
| ที่อยู่ | บ้านเลขที่ 123 หมู่ 1 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57150 |
| ผู้รับ | นาย พานิช ภู่ อายุ 30 ปี ตำแหน่ง พนักงานบริษัทฯ |
| วันที่ออก | E/A/2007 |

วัสดุป้องกันเสียงวัสดุ Steel, 24 ga หนา 0.64 มม. (หรือ metal sheet)

ความหนา 0.47 มม. 2 แผ่นขึ้นกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มม.)



รูปที่ 14 แบบขยายการติดตั้งกำแพงกันเสียงงานโครงสร้าง และงานตกแต่งอาคาร ชั้นที่ 3 ขึ้นไป

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเพท จำกัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนโสถ)

บุคคลธรรมดานามมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิงห์แวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 346/364 หน้า



กุมภาพันธ์ 2566

J. R. Smith

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโลต)

บคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิงแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 347/364 หน้า



กุมภาพันธ์ 2566

นายมานิต วงศ์ธรรมเกี้ยง

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดาง្មែរិនីត្រួតពិនិត្យការងារ/ប្រើប្រាស់ គណនា សំណងជាលើម ខេត្តកំពង់ចាម



รับรองจำนวน 348/364 หน้า



แบบรายงานทางเข้า-ออกของโครงการ แผนรวมศิลปะฯ
1:250

กุมภาพันธ์ 2566

→ Amné

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไบมิส แอดเวลท์ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

○ ४३८ व

บคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตามสิ่งแวดล้อม จำกัด




卷之三

56 2

รัฐธรรมนูญ 319/360 พย়া

Digitized by srujanika@gmail.com



กุมภาพันธ์ 2566

✓ John N.

ຜົກລົງມອນຄົ້ນເຈົ້າງອາ/ໃຈຮັ້ງທີ່ໄດ້ມີສິນ ແລະ ສະເໜີ ຈຳກັດ (ນໍາຫວາງ)


กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดางูมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาบัน สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 350/364 หน้า



รูปที่ 19 การกำหนดลิฟต์โดยสารเพื่อเข้าสู่พื้นที่ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ชั้นที่ 1

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2566

Outfit 21

(นางสาววันวิสาข์ จินนังโสต)
บุคลากรรัฐด้วยสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตลาดฯ สิงแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 351/364 หน้า



รูปที่ 20 การกำหนดลิฟต์โดยสารเพื่อเข้าสู่พื้นที่ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) และห้องชุดสำนักงาน ชั้นที่ 2

รับรองจำนวน 352/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566


(นายมานิต พุ่งธรรมเกี้ย)


ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

Онлайн

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาบัน สิ่งแวดล้อมฯ





กุมภาพันธ์ 2566

 Dr. Ahmad Al-Saadi


ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

๕๔๓๙ ๔



รับรองจำนวน 353/364 หน้า



กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไฮมิส แอนด์ เอส เอส จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนะสโตร)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิงห์แวดล้อม จำกัด

Somdoon Architects Ltd 2020. All rights reserved.

รับรองจำนวน 354/364 หน้า



พื้นที่ในส่วนบุคคล



รูปที่ 23 ผังแสดงแนวท่อ ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดก๊าซมีเทน และระบบบำบัดละอองลอย (Aerosol)

กุมภาพันธ์ 2566

นายมานิต วงศ์ธรรมชาติ

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566


(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาบัน สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 355/364 หน้า

| | |
|------------------|--|
| วันที่ | ๖๕/๑๐/๒๕๖๓ |
| รายการที่ต้องการ | ห้องน้ำสุขาที่บ้าน และ รับประทานปีช้าง |
| จำนวน | ๑ |
| รายการ | ห้องน้ำสุขาที่บ้าน และ รับประทานปีช้าง |
| จำนวน | ๑ |
| รวม | ๑๔๔ |
| จำนวนเงิน | ๑๔๔ |
| จำนวนเงิน | ๑๔๔ |
| JOB NO. | 144/175 |
| | SN-B-18 |



กุมภาพันธ์ 2566

นายมานิต วงศ์ธรรมรงค์

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดางาน/บริษัท สถาดา สิงแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 356/364 หน้า



รูปที่ 25 ผังตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง ผังเส้นทางเดินรถดับเพลิง จุดจอดรถดับเพลิง และจุดจอดรถบรรเช้า (หอน้ำดับเพลิง)

กุมภาพันธ์ 2566

J. H. W.


ຜົກສອນອຳນາຈີ/ນິຮັບ ໄສມືສ ໂຄສ່າທ ຈຳກັດ (ມາຫາຊຸມ)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดางาน/บริษัท สถาบัน สิ่งแวดล้อม จำกัด





กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์ธรรมกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเซท จำกัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววนิวิสาข์ อินโนนไสต์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท สถาดา ลิงแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 358/364 หน้า



รูปที่ 27 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้น 1
SCALE 1:500

SCALE

LEGEND

พื้นที่ไม่น้ำมีคิดเป็นพื้นที่สีเขียว ได้แก่ พื้นที่ที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร
พื้นที่ที่ไม่มีนาฬิกาปีกคอม, พื้นที่ที่อยู่บนหัวบันไดร่องสร้าง

| พื้นที่ที่เรียกว่า 1 | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| บริเวณ | พื้นที่ทั่วไป | พื้นที่ (ตร.ม.) |
| 1 | | 149.74 |
| 2 | | 100.01 |
| 3 | | 165.58 |
| 4 | | 1,117.27 |
| รวม | | 1,532.60 |

กุมภาพันธ์ 2566


(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสด)

บคคลธรรมดางาน/บริษัท ติดต่อ สิ่งแวดล้อม จำกัด



บูร่องจำนวน 359/364 หน้า

| | |
|---|--|
| บริษัทสถาปนิกและวิศวกร จำกัด แมร์เรต สถาบริ๊น จำกัด (Andmarc Ltd. (Caron Station A)) | |
|  | |
| Siamese Asset บริษัท ไซมีส แอสเซท จำกัด (มหาชน) SIAMESE ASSET PUBLIC CO., LTD. | |
| 10774/8 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-621-8580 / 0-621-8591 โทรสาร 0-621-8581 / 0-621-8591 | |
|  | |
| Andmarc Architects Ltd. บริษัทสถาปนิก จำกัด โทรศัพท์ 0-621-8580 / 0-621-8591 โทรสาร 0-621-8581 / 0-621-8591 อีเมล์ info@andmarc.com | |
|  | |
| ASE Structural Engineers co.,ltd. บริษัทสถาปนิก จำกัด อาเซอร์กิว๊อก จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร แขวงคลองเตย โทรศัพท์ 0-621-8411000 โทรสาร 0-621-8411200 อีเมล์ info@ase-th.com | |
| บริษัท ก่อสร้างและจัดการก่อสร้าง ภารกิจ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร แขวงคลองเตย โทรศัพท์ 0-621-8411000 โทรสาร 0-621-8411200 อีเมล์ info@ase-th.com | |
|  | |
| SICH STUDIO CO.,LTD. สำนักงานสถาปัตย์ บริษัทสถาปนิก โทรศัพท์ 0-621-8580 / 0-621-8591 โทรสาร 0-621-8581 / 0-621-8591 อีเมล์ sichstudio@gmail.com | |
| บริษัท ก่อสร้างและจัดการก่อสร้าง ภารกิจ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร แขวงศรีธรรม โทรศัพท์ 0-621-8580 / 0-621-8591 โทรสาร 0-621-8581 / 0-621-8591 อีเมล์ info@ase-th.com | |



รูปที่ 28 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวขันที่ 23

A ผังแสดงพื้นที่สีเขียวขั้น 23 และคาดฟ้า
SCALE 1:500

กุมภาพันธ์ 2566


(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

| เงินเดือนเดือนที่ 23 และคาดการณ์ | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| ลำดับ | จำนวนเงิน | หน่วย (บาท) |
| 1 | | 921.50 |
| 2 | | 26.30 |
| 3 | | 292.50 |
| 4 | | 219.00 |
| 5 | | 83.00 |
| รวม | | 1,542.30 |

LEGEND

พื้นที่ไม่นำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียว ได้แก่ พื้นที่ที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร พื้นที่ที่ไม่เป็นอาคารประกอบ หรือ พื้นที่ที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้าง

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินนะโสต)

บุคคลธรรมดางมีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตกลง สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 360/364 หน้า

| บริเวณ | พื้นที่เชิงภูมิ | พื้นที่เชิงบุกเบิก | | ชนิด | ชื่อภาษาต่างประเทศ | พื้นที่บุก | ความสูง | จำนวน(ต้น) | สัญลักษณ์ | ชนิด | พื้นที่เชิงฟาร์ม | | พื้นที่(ตร.ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|--------------------|---|---------|------------|-----------|------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | (ตร.ม.) | สัญลักษณ์ | | | | | | | | (ตร.ม.) | พื้นที่เชิงฟาร์ม | (ตร.ม.) | | |
| พื้นที่เชิงบุกเบิก ๑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 149.74 | ● | 95.20 | 95.20 | พื้นที่บุก | Millettia brandisiana Kurz. | 4.00 | 7.00 | 8 | ● | ใบ | Wrightia religiosa Benth. | 17.96 | 0.40 | 2.50 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. 'Myers' | 24.19 | 0.30 | 0.40 |
| | | | | | | | | | | ● | กระดุมกาลัง | Wedelia trilobata Hitch. | 107.59 | 0.20 | 0.20 |
| 2 | 100.01 | ● | 82.88 | 28.75 | พื้นที่บุก | Syzygium glutinum (Wight) S. N. Mira | 3.50 | 6.00 | 4 | ● | ใบ | Wrightia religiosa Benth. | 34.63 | 0.40 | 2.50 |
| | | | | 36.93 | พื้นที่บุก | Dolichandrone columnaris Santisuk | 2.50 | 6.00 | 9 | ● | ใบเขียวตากลอก | Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott | 65.38 | 0.30 | 0.40 |
| | | | | 17.20 | พื้นที่บุก | Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites | 1.50 | 6.00 | 11 | | | | | | |
| 3 | 165.58 | ● | 151.54 | 39.37 | พื้นที่บุก | Syzygium glutinum (Wight) S. N. Mira | 3.50 | 6.00 | 4 | ● | ใบ | Wrightia religiosa Benth. | 39.30 | 0.40 | 2.50 |
| | | | | 71.62 | พื้นที่บุก | Swietenia macrophylla King | 2.50 | 6.00 | 16 | ● | ใบเขียวตากลอก | Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott | 29.20 | 0.30 | 0.40 |
| | | | | 40.55 | พื้นที่บุก | Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites | 1.50 | 6.00 | 24 | ● | ใบเขียวตากลอก | Zoysia matrella Merr. | 97.08 | - | - |
| 4 | 1,117.27 | ● | 776.38 | 73.20 | พื้นที่บุก | Delonix regia (Bojer ex Hook.) | 5.00 | 8.00 | 4 | ● | ใบเขียวตากลอก | Ficus microcarpa L.f. 'Golden Leaf' | 56.56 | 0.40 | 0.60 |
| | | | | 605.76 | พื้นที่บุก | Peltaphorium pterocarpum (DC.) Becker ex K. Heyne | 7.00 | 8.00 | 19 | ● | ใบเขียวตากลอก | Pentas lanceolata (Forsk.) Deflers | 28.34 | 0.40 | 0.50 |
| | | | | 16.70 | พื้นที่บุก | Swietenia macrophylla King | 2.50 | 6.00 | 4 | ● | ใบเขียวตากลอก | Excoecaria cochinchinensis Lour. | 49.60 | 0.35 | 0.50 |
| | | ● | | 52.37 | พื้นที่บุก | Mimusops elengi L. | 2.50 | 4.00 | 12 | ● | ชาตี้ | Ehretia microphylla L. | 21.80 | 0.35 | 0.50 |
| | | | | 28.35 | พื้นที่บุก | Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites | 1.50 | 6.00 | 15 | ● | หุบเข้า | Gardenia jasminoides J.Ellis | 53.35 | 0.40 | 0.50 |
| | | | | | | | | | | ● | ชาตี้เขียว | Justicia fragilis Willd. | 35.43 | 0.30 | 0.40 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Jatropha integerrima Jacq. | 58.94 | 0.30 | 0.40 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Asystasia gangetica (L.) T. Anderson | 10.07 | 0.15 | 0.20 |
| | | | | | | | | | | ● | หุบเข้า | Zoysia matrella Merr. | 803.18 | - | - |
| รวมทั้ง ๑ | 1,532.60 | | 1,106.00 | 1,106.00 | | | | | | 130 | | | | 1,532.60 | - |
| พื้นที่เชิงบุก ๒๓ และภาคใต้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 921.50 | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Ficus annulata Blume | 5.61 | 0.50 | 2.50 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Jatropha integerrima Jacq. | 33.11 | 0.40 | 0.60 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Alternanthera dentata (Moench) Schreyer | 9.79 | 0.40 | 0.60 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Ficus microcarpa L.f. 'Golden Leaf' | 13.84 | 0.40 | 0.60 |
| | | | | | | | | | | ● | ชาตี้ | Ehretia microphylla L. | 24.39 | 0.35 | 0.50 |
| | | | | | | | | | | ● | หุบเข้า | Gardenia jasminoides J.Ellis | 22.87 | 0.40 | 0.50 |
| | | | | | | | | | | ● | ชาตี้เขียว | Justicia fragilis Willd. | 22.15 | 0.30 | 0.40 |
| | | | | | | | | | | ● | เดือนสอง | Duranta erecta L. | 28.62 | 0.30 | 0.30 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Asystasia gangetica (L.) T. Anderson | 23.18 | 0.15 | 0.20 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Wedelia trilobata Hitch. | 11.54 | 0.20 | 0.20 |
| | | | | | | | | | | ● | หุบเข้า | Zoysia matrella Merr. | 726.40 | - | - |
| 2 | 26.30 | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Jatropha integerrima Jacq. | 26.30 | 0.40 | 0.60 |
| 3 | 292.50 | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Ficus annulata Blume | 2.67 | 0.50 | 2.50 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Excoecaria cochinchinensis Lour. | 13.19 | 0.35 | 0.50 |
| | | | | | | | | | | ● | ชาตี้ | Gardenia jasminoides J.Ellis | 12.79 | 0.40 | 0.50 |
| | | | | | | | | | | ● | ชาตี้เขียว | Justicia fragilis Willd. | 9.55 | 0.30 | 0.40 |
| | | | | | | | | | | ● | หุบเข้า | Zoysia matrella Merr. | 254.30 | - | - |
| 4 | 219.00 | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Ficus microcarpa L.f. 'Golden Leaf' | 13.84 | 0.40 | 0.60 |
| | | | | | | | | | | ● | ชาตี้ | Excoecaria cochinchinensis Lour. | 6.12 | 0.35 | 0.50 |
| | | | | | | | | | | ● | หุบเข้า | Gardenia jasminoides J.Ellis | 9.79 | 0.35 | 0.50 |
| | | | | | | | | | | ● | ชาตี้เขียว | Justicia fragilis Willd. | 5.79 | 0.30 | 0.40 |
| | | | | | | | | | | ● | เดือนสอง | Duranta erecta L. | 4.00 | 0.30 | 0.30 |
| | | | | | | | | | | ● | ใบเขียวตากลอก | Asystasia gangetica (L.) T. Anderson | 18.84 | 0.15 | 0.20 |
| | | | | | | | | | | ● | หุบเข้า | Zoysia matrella Merr. | 160.62 | - | - |
| 5 | 83.00 | | | | | | | | | ● | ชาตี้ | Ehretia microphylla L. | 83.00 | 0.35 | 0.50 |
| รวม | 1,542.30 | | | | | | | | | - | | | 1542.30 | - | - |
| รวมทั้งหมด | 3,074.90 | - | 1,106.00 | 1,106.00 | - | | | | | 130 | - | - | 3,074.90 | - | - |

รูปที่ 29 ชนิดของไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน และไม้ยืนต้นของโครงการ

| PLOT B | พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับ EIA | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| | (ตร.ม.) | (ตร.ม.) |
| พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ | | 6,856.00 |
| พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น | | |
| - พื้นที่เชิงบุกทั้ง ๑ | ≥ | 3,051.00 |
| - พื้นที่เชิงบุกทั้ง ๒๓ และภาคใต้ | ≥ | 1,525.50 |
| พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ | = | 1,542.30 |
| พื้นที่ที่ซึ่ง | ≥ | 1,028.40 |
| พื้นที่ที่ซึ่ง | ≥ | 1,028.40 |
| | | 1,106.00 |

รูปที่ 29 ชนิดของไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน และไม้ยืนต้นของโครงการ

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอดสเลท จำกัด (มหาชน)


กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโลต)

บุคคลธรรมดางาน/บริษัท สถาตาม สิ่งแวดล้อม จำกัด

รับรองจำนวน 361/364 หน้า





รูปที่ 30 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยังยืน/ไม้ยืนต้น ชั้นล่าง

A ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยังยืนชั้น 1
SCALE 1:500

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต วงศ์สมรุณเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ใหม่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินโนนไสโตร)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ตดาดา สิงแวดล้อม จำกัด

โครงการพัฒนาฯ ของ บริษัท จำกัด ที่ดินชั้น บี
บล๊อกที่ 4 (Case Study B)

ผู้รับ
แบบร่างสถาปัตย์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้

Siamese Asset
บริษัท ไทย แอสเซท จำกัด (มหาชน)
107748 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทร: (062) 617 1380 โทร: (062) 617 1091

SdA
Somdaon Architects Ltd.
220/3 บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบล
บางหญ้าแพร อำเภอบางแพ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0 662 2795088 โทร: 0 662 2795088
อีเมล: somdaon@somdaon.com

CASE
บริษัท ไทย แอสเซท จำกัด (มหาชน)
107748 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทร: (062) 617 1380 โทร: (062) 617 1091
อีเมล: case@case.com


SNS
บริษัท S.N.S. LTD.
107748 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 662 2795088 โทร: 0 662 2795088
อีเมล: sns@sns.com

ผู้รับแบบ
แบบร่างสถาปัตย์
บริษัท ไทย แอสเซท จำกัด (มหาชน)
107748 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 662 2795088 โทร: 0 662 2795088
อีเมล: case@case.com

ผู้รับแบบ
แบบร่างสถาปัตย์
บริษัท ไทย แอสเซท จำกัด (มหาชน)
107748 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 662 2795088 โทร: 0 662 2795088
อีเมล: case@case.com

รับรองจำนวน 362/364 หน้า





| พืชพรรณ | พืชต้นไม้ | ชนิด | ชื่อวิทยาศาสตร์ | พื้นที่(ตร.ม.) | พื้นที่(ตร.ม.) | ความสูง(ม.) | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|--|----------------|-------------|------|
| พืชต้นไม้เขียวทึบ 1 | | | | | | | |
| 1 | 149.74 | [Solid black] | ไม้ | <i>Wrightia religiosa Benth.</i> | 17.96 | 0.40 | 2.50 |
| | | [Dark red] | ปีกไม้ทางเดิน | <i>Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop. Myers</i> | 24.19 | 0.30 | 0.40 |
| | | [Dark green] | กระดุงกาลเขียว | <i>Wedelia trilobata Hitch.</i> | 107.59 | 0.20 | 0.20 |
| 2 | 100.01 | [Solid black] | ไม้ | <i>Wrightia religiosa Benth.</i> | 34.63 | 0.40 | 2.50 |
| | | [Yellow-green] | เก้าอี้ใบเขียว | <i>Spathiphyllum caninum (Dryand.) Schott</i> | 65.38 | 0.30 | 0.40 |
| 3 | 165.58 | [Solid black] | ไม้ | <i>Wrightia religiosa Benth.</i> | 39.30 | 0.40 | 2.50 |
| | | [Yellow-green] | เก้าอี้ใบเขียว | <i>Spathiphyllum caninum (Dryand.) Schott</i> | 29.20 | 0.30 | 0.40 |
| | | [Dark olive green] | หญ้ากรานต์ย | <i>Zoysia matrella Merr.</i> | 97.08 | - | - |
| 4 | 1,117.27 | [Brown] | ไม้ใบเดียว | <i>Ficus microcarpa L.f. 'Golden Leaf'</i> | 56.56 | 0.40 | 0.60 |
| | | [Purple] | เป็นพืชเลื้อย | <i>Pentas lanceolata (Forsk.) Diefers</i> | 28.34 | 0.40 | 0.50 |
| | | [Dark red] | กระดุงเขียวตัก | <i>Excoecaria cochinchinensis Lour.</i> | 49.60 | 0.35 | 0.50 |
| | | [Red] | ชาตัน | <i>Ehretia microphylla L.</i> | 21.80 | 0.35 | 0.50 |
| | | [Dark green] | ญี่ปุ่น | <i>Gardenia jasminoides J.Ellis</i> | 53.35 | 0.40 | 0.50 |
| | | [Blue] | ชาไก่ต้ม | <i>Justicia fragilis Wall.</i> | 35.43 | 0.30 | 0.40 |
| | | [Pink] | ไข่มีดคราฟ | <i>Jatropha integerrima Jacq.</i> | 58.94 | 0.30 | 0.40 |
| | | [Dark blue] | ผักชีลาภูมิ | <i>Acytosa gangetica (L.) T. Anderson</i> | 10.07 | 0.15 | 0.20 |
| | | [Dark olive green] | หญ้ากรานต์ย | <i>Zoysia matrella Merr.</i> | 803.18 | - | - |
| รวมทั้งหมด | 1,532.60 | | | | 1,532.60 | - | - |

รูปที่ 31 ผังแสดงพื้นที่ไม้ปุ่ม/ไม้คลุมดิน ชั้nl่าง

กุมภาพันธ์ 2566


(นายมานิต วงศ์ธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

บุคคลธรรมดางาน/บริษัท ตกลง สิ่งแวดล้อม จำกัด



รับรองจำนวน 363/364 หน้า

โครงการแม่น้ำรักษ์ แมก ภารน์ กับเรื่องที่
Landmark & Grand Station B1

וְאֵת שָׁמֶן וְאֵת שָׁמֶן וְאֵת שָׁמֶן וְאֵת שָׁמֶן וְאֵת שָׁמֶן

• 1993 © GTE 22-70




Siamese Asset
บริษัท ไสมีส แอนด์ เอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
SIAMESE ASSET PUBLIC CO., LTD.

77/48 ถนน รามคำแหง แขวงสะพานกรุง
เขตสะพานกรุง กรุงเทพฯ 10400
(062) 617 1555 & (062) 617 1591

Somdaan Architects Ltd
6d A
Somdaan Architects Ltd
103 Somdaan Road, Durban,
South Africa 4311
+27 31 757 1500
662 2795988 fax: 662 2795998
e-mail: somdaan@jive.draa.sas
e-mail: 2003 *[Signature]*

CASE
Civil And Structure Engineers co.,ltd.
1/25 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๑ ๑๐๘๑ - ๒ ๖๖๒ ๙๔๑ ๑๒๘๐
เมลล์ case@caseen.com

DRILL
1974-1975
DRILL CO LTD.
1111 BLOOR ST. E. TORONTO
M4S 1R6
TEL. 416-486-1800
FAX. 416-486-0973
E-MAIL: info@drillcanada.com
WEBSITE: www.drillcanada.com



รูปที่ 32 ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน ชั้นที่ 23

A ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดินชั้นที่ 23

1:500

กุมภาพันธ์ 2566

(นายมนิต หวังธรรมเกื้อ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ไซมิส แอสเสทฯ จำกัด (มหาชน)

โครงการเมืองค้าโลก เมือง สถานี กษชุม บี
(Landmark @ Grand Station B)

ที่ดิน
ที่ดินที่อยู่อาศัย ที่ดินที่ใช้ประโยชน์

ผู้ประกอบการ



บริษัท ไซมิส แอสเสทฯ จำกัด (มหาชน)
SIAMESE ASSET PUBLIC CO., LTD.

1077/48 ถนนพระราม 9 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
โทร. (062) 617 1555 / (062) 617 1581

สถาปนิก

SdA

Sorndoon Architects Ltd.
220/2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 062 2795988 โทร. 062 2795998
อีเมล: sda@siamasset.com
วันที่: 2023

ผู้ตรวจสอบ

CASE

Chai and Associates Engineers Co. Ltd.
51/2 ถนนนราธิวาส แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10000
โทร. 062 941 1081 - 2 โทร. 062 941 1080
อีเมล: case@case-th.com

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ ผู้ออกแบบ

ผู้ออกแบบ ผู้ออกแบบ

รับรองจำนวน 364/364 หน้า

กุมภาพันธ์ 2566

(นางสาววันวิสาข์ อินนน์สโตร์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท ดาดา สิงแวดล้อม จำกัด

