

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการ Karon Princess Hotel ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการ Kron Princess Hotel ของนายแพทย์วิริยะ อังตระกูล จำนวนห้องพักรวม 48 ห้อง ตั้งอยู่บนบางเจ็ท ต่าบลกระน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังนี้

1. โครงการฯ จะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฉบับหลัก รายงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ 2 อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องติดตั้งดักไขมัน (Grease Trap) และระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Immobilize Activated sludge ซึ่งมีขั้นตอนการบำบัด จำนวน ขนาด และรุ่นตามที่แนบ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล และซ่อมแซม รวมทั้งสูบลากตะกอนจากระบบบำบัดตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสม่ำเสมอ
3. โครงการ จะต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง หลังผ่านการบำบัดตามดัชนีคุณภาพน้ำที่ระบุไว้ในรายงานเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยส่งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบทุกครั้ง ทั้งนี้วิธีการเก็บและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. โครงการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยให้ครบถ้วนตามที่เสนอไว้ในรายงาน และทำการซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. โครงการจะต้องก่อสร้างรั้วถาวรโดยรอบโครงการเพื่อแบ่งพื้นที่โครงการออกจากโครงการ Karon Beach Hotel ให้ชัดเจนและห้ามการเปลี่ยนแปลงใดๆ
6. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุญาต จังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
7. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมดำเนินการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะสมบัติ และหน่วยงานผู้อนุญาต จังหวัดภูเก็ต หรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พิสูจน์พบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า

WASTE WATER DIAGRAM

