

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลายา
ของบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลายา ของบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนชอยภาระ จำกัด ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีพื้นที่โครงการ 5-0-61.5 ไร่ หรือ 8,246 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุด ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร และอาคาร Club House สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 567 ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลายา ของบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อ สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบ ต่อสาธารณะคุณภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คช.) ชุดนี้ที่อยากรองให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาต ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการนี้ให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



(นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬารีโรจน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด



4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายแรงจากการกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ลากช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป




พฤษภาคม 2555.....

(นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬารีโรจน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

2/95



พฤษภาคม 2555.....



(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งເງົາຄ້ອມທີ່ສໍາຄັນ ມາດຕາກຳປ່ອງກັນແລະເກີ່ມຄຮກຮາບສິ່ງແວດສ້ອມ ຊ່ວຍກ່ອສ້າງ
ໂຄຣກາຣອາຄາຮຸດ ໂຄມໂດ ສາຍາ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນຂອຍກາຮະຈ່າຍອນ ຕັນເບຣວິຣມສພນ໌ ຕຳບັນຄສາລາຍາ ຄໍານາຫຼຸມຫມາສ ຈັງຫວັດມາຮປຽມ

ອັກປ່ອງກັນທະນີແວດສ້ອມ	ຜລກຮາບທີ່ສື່ແວດສ້ອມທີ່ສໍາຄັນ	ມາດຕາກຳປ່ອງກັນແລະເກີ່ມຄຮກຮາບສິ່ງແວດສ້ອມ	ມາດຕາກຳຕົດຕາມທຽບສອບ ຜລກຮາບສ້ື່ແວດສ້ອມ
<p>1. ທະພາຍາການມາພັກ</p> <p>1.1 ສາມາພູສີປະເທດ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ບໍ່ມີຄວາມຊຸດຕິນເທົ່ານີ້ເກີ່ມຄຮກຮາບສິ່ງແວດສ້ອມທີ່ສໍາຄັນ - ການກຳບັນດັບສິ່ງແວດສ້ອມທີ່ສໍາຄັນ ດີເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ເຖິງສິ່ງແວດສ້ອມທີ່ສໍາຄັນ - ການຊັດຕິໃນເພື່ອກຳລັງຄອນກຳລັງ ທຳມະນຸດສິ່ງແວດສ້ອມທີ່ສໍາຄັນ - ການຊັດແລະຄວາມສຶກສາມຕົກຕ່າງໆກັນໄປ - ການຊັດໂຄຣສົງຍາຄາຮສູງ 8 ຊັ້ນ 3 ອາຄາຮ ອາຄາຮ Club house ສູງ 2 ຊັ້ນ 1 ອາຄາຮ (ກາພັກທີ 1) ຈະເປີ້ນຂະດວນທີ່ ຫົວໜ້າຈົກຮຽມທີ່ກໍໄດ້ດາວກປະສົຍນແບ່ງຕະຫຼາດນີ້ປະເທດມາກ ທີ່ສົດໃນກາຮກ່ຍສ້າງ 	<p>ກ່ອນຕໍ່ມີ້ນີ້ກາຮກ່ຍສ້າງ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ຈັດທຳ ຮ້າວ ສູງປະປະການ 6.0 ເມືດ ໂດຍຮອບໂຄຮງກາຣ ເພື່ອຂ່າຍ ປັບປັບທີ່ເນື່ອຍ່າພາຫຼວມທີ່ມີ້ນີ້ກາຮກ່ຍສ້າງ 2. ສົກປະເທດ ແລະສົກປະມົນທາງກ່ອສົກປະເທດທີ່ມີ້ນີ້ກາຮກ່ຍສ້າງ ອາຄາຮປັນຍັນວິກລິເຄີຍ ໂດຍໃຫ້ຈຳຂອງບໍ່ນໍາຮ່ວມໃນກາຮກ່ຍສ້າງ ດໍາຍາກາພປະກອບແລະທຳບັນທຶກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເປົ້າຫລັກຮ້ານ ປົອງກັນກາຮຊັດແຍ່ງກົນເຖີ່ນ ອາຄາຮປັນຍັນຮອນດີດຕາວເສຍຫາຍ ແລະ ເນື່ອພົບວ່າກາຮກ່ຍສົກປະເທດສົກປະເທດສິ່ຍາຫຼາຍໃໝ່ກັບອາຄາຮໜ້າງຕື່ອງ ຕົ້ນອ່ອນແຜນແກ້ໄຂໜັ້ນທີ່ໂດຍໄໝຕໍ່ອ່ອນຮອປະກັນກັຍ ຫຼຶ້ງສາມາດ ຕື່ອດໄໝໄປຢ່ວຍຄວາມໂຄຮງກາຣຫັ້ນທີ່ກ່ອສົກປະເທດທີ່ຫຼັກຮ້ານ 3. ແຈ້ງແນ່ນກາຮກ່ຍສ້າງໂຄຮງກາຣໃໝ່ກັບຜູ້ພົກພາດຢ່າງໄກ້ສື່ຍົງໂໂຄຮອບ ທາງປ ຊັ້ນຫຼວດໃນກາຮກ່ຍສ້າງ ວະຍະບວດຕາ ແລະສວາມຖືຍອງ ແຕ່ສະໜັບຜົນກາຮກ່ຍສ້າງ 4. ປະບົບສະໜັບພົນວົກກອສ້າງໂຄຮງກາຣກັບບັນຫຼຸງທີ່ໃກ້ສົກປະເທດ ໂຄຮງກາຣ ໂດຍກາຮພັບປະພູດຄຸຍຍ່າງສົ່ງເສົ່າມ ເພື່ອສົ່ງຄວາມ ເນົາໃຈໜີ້ແລະຮັບພົກພາດຄືດໃຫ້ ແລະສວາມເຕືອດຮັບຮ່າຄາຖື່ ຜູ້ຜົກຮະກະບໍ່ມາຈາກກາຮກ່ຍສ້າງໂຄຮງກາຣ ເພື່ອນຳການປັບປຸງ ແກ້ໄຂໂດຍເຮັດວຽກ 	<p>- ຕຽບສອບຄວາມຄົງກາແບບຂອງຂອງຮ່າງ ຜລກຮາບສ້ື່ແວດສ້ອມ</p>	



ພັນຍາກຳ 2555

(ນາຍພຣະສັດ ແກະຊຸພາກໂຮງການ)

ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈ

ບປຣີ້ງ ໃປຣກ ຕິວສລອມປະນະກ ກຽງເທິພ ຈຳກັດ

3/95

ບປຣີ້ງ ອົບສິເສັມ ເຢັນຈີເນີຍຮັງ ດົກຍັງຊັດແຕ່ທັງ ຈຳກັດ
ຜູ້ໜ້ານັງຢາຕົວຕ່າງໆ ເປັນສິ່ງແວດສ້ອມ


องค์ประกอบบางสิ่งเบ็ดเตล็ดที่สำคัญ		ผลการทบทวนที่สิ่งແນະເງົດລົມທີ່ສໍາຄັນ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขຜູລກຮະບັນສິ່ງແວດສ້ອມ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ຜູລກຮະບັນສິ່ງແວດສ້ອມ

ວຽກງານ 2555

(မြတ်နှစ်မြတ်ပေါ် မြတ်နှစ်မြတ်မြတ်)

၁၁၃၂ ၁၇၈၅ ၁၇၈၆ ၁၇၈၇ ၁၇၈၈ ၁၇၈၉ ၁၇၉၀ ၁၇၉၁ ၁၇၉၂ ၁၇၉၃

4/95



[Signature]

၁၂၅

ພົມ ພົມ ພົມ ເລື່ອງ ປິເນີຍ ຮຶງ ຄອນຫຼັກແຕ່ນໍ້າ


ตารางที่ 1 (2) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ๑ ศอนโด ศาลายา ดังอยู่ที่ถนนชัยภูมิการจราจร ถนนธรรมานุ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ฐานรากใต้	<ul style="list-style-type: none"> - การขุดลอกดินจากน้ำฝนและพืชพากอจากผู้ที่เข้าไปดูแลรักษาพืชต้นที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าโครงการ - ต้นที่ตัดไปบล็อกงานรากทุก ห้าเมตรและตัดใช้เป็นสิ่งเก็บความสะอาด และทำให้เกิดผู้คนเสียหาย 	<p>เคลื่อนที่อยู่ในสภาพดีเดิมโดยเร็ว</p> <p>2. จัดให้มีระบบดำเนินการเพื่อป้องกันดิน (Sheet Pile) เพื่อบรกรักษารากคล้ายเดิมในช่วงการก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และบ่อกลิฟท์ โดยมีวิศวารย์โดยควบคุมการออกแบบร่างแบบค่ายให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการรักษาอย่างถูกต้อง</p> <p>3. จัดพื้นที่สำหรับเก็บดินให้ถูกที่ไม่ชำรุดในที่โครงการ เช่นไม่มีหิน เศษไม้ ฯลฯ เศษหินจะจัดแยกออกจากบ่อด้วยหินคุณภาพดีโดยรอบโครงการ</p> <p>4. ตัดที่เกิดจากการขาดเพื่อก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างให้ตัดตามแนวรากไม้และรากไม้ที่เหมาะสมและไม่เสียต่อการขุดลอกทั้งสิ้น ส่วนที่รากเสียหายและปิดด้วยเศษหินคายเพื่อยังกันน้ำฝนได้ดีขึ้น</p> <p>5. จัดให้มีคนงานคงอยู่ทำความสะอาดด้วยวัสดุที่ยั่งยืนร้างภายนอกที่ดินที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถรากให้สะอาดก่อนออกจากที่ดินและทำความสะอาดด้วยเศษหินและทำความสะอาดด้วยเศษหินคุณภาพดีตามที่ตัดก่อนปริมาณและท่ารองรากไม้</p> <p>6. ติดชุดส่วนเกินให้เคลื่อนย้ายออกจากรากทันที เพื่อป้องกันการซึ่งกัดกินและการรักษาอย่างดีของโครงสร้าง</p> <p>7. ในการปรับระบบทะแหน่งงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์ แสงประปาจำเป็นต้องกำหนดผู้ช่วยร่างซุ่มอยู่ห้องประปาบ่อนไปด้วยผู้รับเหมาที่ก่อสร้างหลัก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง และผู้รับเหมารายอื่นๆ ร่วมกันตรวจสอบโดยรายวัน</p>	ก่อสร้าง

พฤษภาคม 2555
(นายพรวสส์ กาญจนาภิรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด



.....
Mano

(นายสุริภพ วรรณประภัสษ)


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำเร็จและรับผิดชอบ

บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (4) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง โครงการอุตสาหกรรมชีวภาพ ดังนี้ทั้งนั้นซึ่งอย่างไรก็ตาม แผนบูรณะส่วนต้นแบบรายละเอียด สำหรับพื้นที่ จังหวัดนครปฐม

(ນາຍພຣະເຈົ້າ ດິກັບພຣະໂຮງໝໍ)

7/95



WELTBLATT 255 1913,

(၁၇၅၂ခုနှစ်များမှ ၁၇၆၈ခုနှစ်အထိ)

ដូចជាអ្នកស្រីបានរៀបចំពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

8/95

ตารางที่ 1 (6) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรฐานปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด คลาสิยา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยโยธิน ถนนธรรมสพน์ ตำบลคลองประมูล
จังหวัดนนทบุรี สำนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดนนทบุรี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ผลกระทบจากการก่อตัวของก๊าซมีโซนที่เป็นก่อการระเบิดในพื้นที่ไม่ได้เสียงดังและรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยอย่างเด่นชัดอย่างรุนแรงและต่อไปไม่ก่อสร้างภาระทางที่ดินให้กับผู้อยู่อาศัย (22.00 น.)	8.00-17.00 น. ส่วนการทำงานหลังเวลา 17.00 น. ต้องเป็นกิจกรรมเบาๆ ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยอย่างเด่นชัดอย่างรุนแรงและต่อไปไม่ก่อสร้างภาระทางที่ดินให้กับผู้อยู่อาศัย (22.00 น.)	- ตรวจสอบความดันของเสียงทุกวัน ที่เมืองท่า ก่อนสร้างงานราก แล้วรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง หลังจากก่อสร้างวัสดุทุก 1 เดือน ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลการตรวจสอบร่างด้วยการติดตั้งเครื่องมือเดี่ยว


5. จัดทำหม้อแปลงป้องกันเสียงสูง 6 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก บริเวณบ้านพักอาศัย ชั้นเดียว โดยใช้ไม้ยืด (Plywood) จำนวน 3 แผ่นประกบกัน สามารถลดระดับเสียงลงได้ ร้อยละ 30 (NRC=0.3) กำแพงกันเสียงตั้งต่อกันยาว 800 เมตรตั้งต่อบนความตื้นของเสียงจาก 80.55 dB(A) ลดลงเหลือร้อยละ 70 dB(A) ซึ่งยังคงรบกับเสียงที่ข้อมูลนี้ยังรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดันของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้
6. เลือกอัตราแบบห้องน้ำติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห้องน้ำสะอาดไร้กลิ่น ไม่ต้องการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสาบส่องและรบกวนต่อคนงานเพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร
7. เลือกทางคันวีร์กิ้วที่ก่อสร้าง และการดำเนินที่เหมาะสม เช่น งวดต่อครั้งงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัดตัวผู้ชุดรับ หรือป้องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล
8. ควบคุมการกิตติเสียงตั้งต่อโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจากเครื่องยนต์เป็นเครื่องไฟฟ้า
9. ตรวจสอบและรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี แม้จะฝ่าฟันภัยทางสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

Mano Renu

พ.บ.ก.ค. 2555
(นายพรมสังกี กาญจนาภิเษก)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

9/95

พ.บ.ก.ค. 2555
(นายพรมสังกี กาญจนาภิเษก)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด



ตารางที่ 1 (7) รายการแสดงหน่วยงานที่รับผิดชอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง โครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามบังคับด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรบุคคล ศูนย์ฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามบังคับด้านสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ ๑ (๘) รายการแสดงผลการประเมินที่สำคัญ มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม ช่วงก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ดำเนินการโดยภารกิจทางการอนุรักษ์ฯ คือ ศูนย์ฯ ศึกษาฯ ผู้ดูแลพื้นที่อนุรักษ์ฯ ภารกิจทางการอนุรักษ์ฯ จัดทำแผนฯ จัดทำแผนฯ จัดทำแผนฯ

ພາບທີ່ 4
ພະຍານການຄະນະ 2555
(ໝາຍພຣສຕີ ແກ້ວມາຈິງຮອງ)
ຜູ້ຮັບຜະນຸຍາງາຈ
ນະຄຸນຫຼາຍໆ ປົກລົງຢາກ ຕື່ງກວດຍຸດເມືອງທີ່ ກຽມງານພັກ
ຈຳກັດ

(นายพงษ์สวัสดิ์ เกษมพานิชกร รอดำรง)

ପ୍ରକାଶକ

ព្រៃសការបង្ហាញ និង ព្រៃសការបង្ហាញ និង ព្រៃសការបង្ហាញ

(ପ୍ରମାଣିତ କାହାର ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି) ।

ପ୍ରମାଣିତ କାନ୍ତିକାଳେ ବିଜୟପୁରୀ

11/95

โครงการฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ คือ ลดอัตราการต้องย้ายถิ่นฐานของประชาชนลง 5% ใน 5 ปี ต่อจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ดังนี้



MEETINGS 2555

卷之三

ເປົ້າທີ່ໃບຮັດກົມພະນັກງານ ກຽມງານ ດຳເກີດ

12/95

ตารางที่ 1 (10) รายการและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ภารติการรับรองก้าวและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลายา ตั้งอยู่ที่ถนนซอยภารตะจัลย์อม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ雍Թາສ จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>11.2 ถูกบากเมตร/วัน แบบเป็นๆ</p> <p>- น้ำเสียจากการอับซักถังประมวล 10.08 ถูกบาก เมตร/วัน ฝ่า BOD เท่ากับ 154.34 มิลลิกรัม/ลิตร (บุญส่ง, 2534)</p> <p>- น้ำเสียจากห้องส้วม คิดตั้งแต่ร้อยละ 10 ของน้ำเสียที่ได้ดูด (ลงชั้ย, 2530) ประมาณ 1.12 ลบ.ม./วัน หรือ 0.112 ลบ.ม./วัน BOD เท่ากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการจัดให้มีส้วมคงทางก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง สำหรับคงทาง 200 ศน.</p>	<p>ห้องพักครัวบ้านบึงด้น เสียเบิกกรวย-กรองไว้รักษารักษาไว้ 2 ถัง ต่อ ห้องส้วม ฝ่า 10 ห้อง ขนาด 1.050 ลิตร /ถัง น้ำประปาพากาบันบัดร่องร่อง 60 ผลักบันบัดน้ำเสียแบบเต็มออก่างต่อเนื่อง 6 ถูกบาก เมตร จำนวน 2 ชุด เพื่อบำบัดครั้งที่ 2 ฝ่า ประปาสิทธิ์ กิจภาพ ในการบำบัด BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กรณะบ้านบายน้ำสาธารณะต่อไป</p> <p>4. จัดให้มีห้องน้ำห้องน้ำ公共ห้องน้ำหรือผู้ควบคุมแขวงให้ห้องน้ำและรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยังกันกลิ่นเหม็น แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค</p> <p>5. จัดให้สักการสูบต่างๆ ให้บ่อกรอยไปกำจัดทุกๆ 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อส่วนบบ่อกรอยเต็ม</p> <p>6. เนื่องเรื่องริ้นไนฟาร์ก่อสร้างให้บูรณะถอนออกจาบบ่อบ่อกรอยทั้งหมด พร้อมนำเข้าไปรอด้ำยากกรรยบุบบาก่อนนำไปลงบ่อ公然</p> <p>7. จัดให้มีส้วมคงทางทำก่อสร้างให้บูรณะถอนออกจาบบ่อบ่อกรอยทั้งหมด พร้อมริ้นไนฟาร์ก่อสร้างใหม่ ให้บ่อกรอยที่ดิน และเครื่องดิน แล้วเคลื่อนย้ายไปริ้นไนฟาร์ก่อสร้างใหม่ที่ดินที่ดีกว่าในบริเวณเดิม</p> <p>8. รับรองโดยคุณนายกานิชาภรณ์ ประษฐ เพื่อแสดงปริมาณการเกิดข้อเสีย</p> <p>9. ห้ามทิ้งเศษอาหารลงส้วมสูงสุด 1 ครั้ง/วัน หรือ 1 ครั้ง/เดือน ลงในห้องรับประทานของบ้าน</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>  <p>พ.ด.ม. ก. ๒๕๕๕ (นายพนรัตน์ เทษชาพัตรรัตน์) ผู้รับผิดชอบบริหาร บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p>  <p>(นายธวัติ วรรณประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p>

พ.ด.ม. ก. ๒๕๕๕
(นายพนรัตน์ เทษชาพัตรรัตน์)
ผู้รับผิดชอบบริหาร
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (11) รายการและสัดส่วนของรายรับสิ่งแวดล้อมที่มาตั้งเป้าหมายกับข้อมูลการทางสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างโครงการอุตสาหกรรมพื้นที่ที่ 1 ต่อไปนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดูแลฯ ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว สำหรับการประเมินค่าใช้จ่าย ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ	ผู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
2.1 ตึ่งน้ำเชิงบอบบาง	- ไม่มีผลกระทบที่มีผลสำคัญ			
2.2 ตึ่งน้ำเชิงบอบบาง	- บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ ใกล้พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มีผลสำคัญ			
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์	บริเวณพื้นที่โครงการคิดว่าจะมีการใช้สู่ในปริมาณ 14.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่อาจเป็น ห้าใช้เพื่อการ ก่อสร้าง 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน และห้าใช้เพื่อการ อุปโภค-บริโภคของคนงาน 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย ห้าที่ใช้รับการรีการน้ำประปาจากการประปาส่วน ภูมิภาค สหกรณ์น้ำดอย	1. จัดให้มีสิ่งกีดขวางสำหรับใช้ช่วงก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ขนาด 5.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง สำหรับสำรองน้ำใช้ได้นาน 1.1 วัน 2. ติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งสามารถนำไปใช้โดยติดตั้ง 3. รณรงค์ให้คำแนะนำใช้้ำอย่างประหยัด	จัดสร้างบัญชีกีบบาลสิ่งแวดล้อมเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- จัดสร้างบัญชีกีบบาลสิ่งแวดล้อมเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
3.1 การใช้ชั้น	- โครงสร้างห้องน้ำที่โครงสร้างต้องมีการใช้สู่ในปริมาณ อ่างล้างหน้า ที่จะนำไปใช้เพื่อการล้างหน้าและล้าง ภาชนะ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระแสชาตกหรือไฟฟ้า กระชากกับบุคคล	1. จัดให้มีสิ่งกีดขวางไฟฟ้าอย่างภายในโครงสร้าง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระแสชาตกหรือไฟฟ้า กระชากกับบุคคล	1. จัดให้มีสิ่งกีดขวางไฟฟ้าอย่างภายในโครงสร้าง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระแสชาตกหรือไฟฟ้า กระชากกับบุคคล	1. จัดให้มีสิ่งกีดขวางไฟฟ้าอย่างภายในโครงสร้าง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระแสชาตกหรือไฟฟ้า กระชากกับบุคคล
3.2 การใช้ไฟฟ้า	- โครงการจะขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่างทอง พุทธรัมย์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนส่วน บุคคล ในการก่อสร้าง แต่จะเพื่อการก่อสร้างใหม่ๆ ตามกำหนด	1. จัดให้มีสิ่งกีดขวางไฟฟ้าอย่างภายในโครงสร้าง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระแสชาตกหรือไฟฟ้า กระชากกับบุคคล	2. ภาระจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับบ้านเรือนอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ยังไม่สามารถรับไฟฟ้าได้ถูกต้อง	2. ภาระจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับบ้านเรือนอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ยังไม่สามารถรับไฟฟ้าได้ถูกต้อง
				3. จัดให้มีสิ่งกีดขวางไฟฟ้าอย่างภายในโครงสร้าง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระแสชาตกหรือไฟฟ้า กระชากกับบุคคล

W.F.47.2555.....

(ພາຍໃຕ້ ແກ່ງມາສັກຮຽນ)

မြန်မာပြည်သူများ၏အမြတ်ဆင့်မှုပေါင်းမြတ်မှုများ၊ နိဂုံးမြတ်မှုများ၊ မြန်မာပြည်သူများ၏အမြတ်ဆင့်မှုပေါင်းမြတ်မှုများ၊ နိဂုံးမြတ်မှုများ၊

ວຽກພາຍໃນ 2555



14/95

ตารางที่ 1 (12) รายการและผลการทดสอบตัวอย่างที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศากษา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิ ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประยุกต์หัตถกรรม แสงสว่าง ใช้งานยกงาน</p> <p>5. แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประยุกต์</p>	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การตัดการชั่ว	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายจรา吉จกรรมคนงานก่อสร้าง ประมาณ 0.3 ลบ.ม./วัน กรณีไม่สามารถรับภาระของคนและเครื่องจักรชั่วคราว จะทำให้พื้นที่ก่อสร้างเกิดความสนปรำ รีบด่วนตาก้าว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน หนู และกิจกรรมการทำฟันต่อผู้คน - ขยายจรา吉จกรรมคนงานก่อสร้างภายในบ้านพักคนงาน ประมาณ 0.6 ลบ.ม./วัน กรณีไม่สามารถรับภาระของคนและเครื่องจักรชั่วคราว จะทำให้พื้นที่ก่อสร้างเกิดความสนปรำ รีบด่วนตาก้าว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน หนู และกิจกรรมการทำฟันต่อผู้คน 	<p>1. จัดให้มีการซ่อมแซมร่องรั่วบูรณะอยู่ที่ทุกหน้างาน และฝ่าไปติดมิติขิดขนาด 200 สิบ ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงสร้างจำนวน 6 ตั้ง (ถังขยะเปียก 3 ถัง และถังขยะแห้ง 3 ถัง) เพื่อรอรับขยะจากคนงาน โดยประสานงานกับเทศบาลตำบลศาลายา ให้เข้ามาเก็บขยะ ทุกวัน เพื่อยุบกิจกรรม滋生滋生 และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค</p> <p>2. จัดพื้นที่ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน เนื้อค่าวางเป็นระเบียบ และสะพานต่อ ก่อรั้วจัดเก็บ โดยก่อ成ยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่นเศษวัสดุที่จะยังนำไปใช้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นเศษวัสดุที่จะยังนำไปใช้ 3. กำชับคนงานห้ามขยะมูลฝอยใบภาษาชนหรือรบกู้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ตรวจสอบบึงชัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ สามารถป้องกันน้ำซึ่งสาหร่ายที่ไหล่ริมบึง พร่องจัดให้เป็นแหล่งอย่างดี แหล่งกำกារน้ำสะอาดได้เป็น ประจำ เพื่อยุบกิจกรรม滋生滋生 และเมล็ดสาบ หนู และแมลงวัน</p> <p>5. ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตฯ ดำเนินการดูแลรักษา เข้มมาเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีสิ่งอยู่ เหลือตกค้าง</p> <p>6. จัดให้มีร่องรองรับขยะขนาด 200 ลิตรที่มาปิดมิติขิด จำนวน 10 ตั้ง แยกเป็นขยะแห้ง 5 ตั้ง และขยะเปียก 5 ตั้ง สามารถ</p>	ติดตามตรวจสอบทุกช่วงเวลาที่สำคัญ ลักษณะการดำเนินการที่ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

พฤษภาคม 2555

(นายวรวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

พฤษภาคม 2555

(นายวรวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อีโคซิสแล็บ เอ็นจิเนียริ่ง คุณภาพและเทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 1 (13) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนซอยราชจำยอุ่น ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของหางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ร่องบ่ายาสีเขียว 3.3 วัน วางปูกระเบื้องด้วยไม้บานพักคงงาน ก่อสร้าง เพื่อรักษาที่ดินไว้สำหรับการที่รับผิดชอบในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมอย่างไร้ภาระ	- ติดตามตรวจสอบบุคลากรของระบบ ประจำวัน 1 เดือน/ครึ่ง ถึงครึ่งเดือน/ครึ่งเดือน ตรวจสอบระบบ ตรวจสอบการก่อสร้าง
3.4 การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- การเทกอนทรายหรือวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ อาจทำให้เกิดการขุดตื้นชั่วขั้นที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมริมถนนชั่วคราวและชำรุดที่ฐานได้ตามที่วางแผนไว้ พร้อมที่จะดำเนินการโดยทันท่วงทัน	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้ฟล์ร์ระบบระบายน้ำ ซึ่งควรตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้งที่ก่อสร้างขนาด 0.3x0.3 เมตร เพื่อยกเว้นหัวท่อซึ่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีสปอยล์ตัวทางออกด้านหน้าด้วยขนาด 1.0x0.4x1.2 เมตร 陪同ระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงสร้าง หลังจากน้ำท่วมลดลงแล้ว ให้ทำความสะอาดทุกส่วนที่ได้รับความเสียหาย เช่น ถนนและเครื่องจักรที่ถูกน้ำท่วม พร้อมกันกับการให้ส่วนของน้ำและก่อสร้างที่ต้องการจะรื้อถอน จัดให้มีห้องน้ำคนงานก่อสร้างอยู่บริเวณที่远离ที่ก่อสร้าง จำนวน 6 ห้อง พื้นที่มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเบกรอบ-กรองใช้รากกาศ จำนวน 1 ตั้งต่อห้องส้วม 6 ห้อง ขนาด 1,050 ลิตร/ต. บ. ประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 60 และถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดครัวที่ 2 จัดให้มีห้องน้ำคนงานในบ้านพักคงงานก่อสร้างจำนวน 10 ห้องพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบเบกรอบ-กรองใช้รากกาศ จำนวน 2 ตั้งต่อห้องส้วม 10 ห้อง ขนาด 1,050 ลิตร/ต. บ. ประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 60 และถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด เพื่อบำบัดครัวที่ 2 	พฤษภาคม 2555 (นายพิรัสส์ แท้ชุมพงษ์โรจน์) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบรท์ โปรดักส์ จำกัด จำกัด


พฤษภาคม 2555
(นายพิรัสส์ แท้ชุมพงษ์โรจน์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไบรท์ โปรดักส์ จำกัด จำกัด

16/95

พฤษภาคม 2555

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำกัด



ตารางที่ 1 (14) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลายา ตั้งอยู่ที่ถนนซุยการะจามัย ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของบางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การคมนาคมและ การขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุโดยรถร่วงทุกวันที่เกิดการก่อสร้างและทำให้การจราจรติดขัดในการขนส่งวัสดุประมาณ 20 คัน/วัน ทำให้ระดับบخار่าไฟฟ้าบริการ LOS บนถนนที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเป็นต้น - ถนนซอยภาระจามัยมี มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นและเส้นทางและยังคงมีรถที่เข้า-ออกจำนวนมาก เช่นเดียวกัน - ถนนธรรมสพน์ มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นและเส้นทางและยังคงมีรถที่เข้า-ออกจำนวนมาก เช่นเดียวกัน - ถนนบริเวณชุมชนที่อยู่ติดกับการก่อสร้างมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นและเส้นทางและยังคงมีรถที่เข้า-ออกจำนวนมาก เช่นเดียวกัน 	<p>5. จัดให้มีการสูบทະแคงในถังกรօอะไปก้าจดทุกๆ 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อถังบรรจุเต็ม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

พฤษภาคม 2555
(นายพงษ์ศักดิ์ เกษบุตรรัตน์)

ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไฮซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

พฤษภาคม 2555
(นายพงษ์ศักดิ์ เกษบุตรรัตน์)

ผู้อำนวยการติดตามสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไฮซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

17/95

ตามที่ ๑ (๑๕) รายการและตั้งแต่แรกเริ่มที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่างก่อสร้าง โครงการราชบูรณะ คือ คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความต้องการของมนุษย์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคนงานทุกคน จังหวัดนราธิวาส

ມະນາຄາ 2555 .

(၁၉၅၂ခုနှစ်များရှိခဲ့သူများ)

ក្រុងការរំលែកដែលបានបញ្ជាក់ថា សាសនាអាហាហាន ត្រូវបានបង្កើតឡើង

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕


(ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମଦ୍ଦିତୀ ପାତ୍ରପାତ୍ରିନା)

บริษัท ศิริคิริส์ท์เซ็ต เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมกับ บริษัท แอลซีพี จำกัด ดำเนินการทดสอบความปลอดภัยทางกายภาพของโครงสร้างทางด่วน บริษัทฯ ได้ดำเนินการทดสอบความปลอดภัยทางกายภาพของโครงสร้างทางด่วน บริษัทฯ ได้ดำเนินการทดสอบความปลอดภัยทางกายภาพของโครงสร้างทางด่วน

ตารางที่ 1 (17) รายการและต้องการทบทวนเพื่อประเมินที่สำคัญ มาตรการรับรองกิจกรรมแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ๑๐ ห้อง ๒ ศูนย์ฯ ดังนี้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประเมินผล จังหวัดนราธิวาส

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานเพื่อการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
				มาตรฐานเพื่อการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			ไดร์บอนบูต เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยในบริเวณบ้านพักคนงาน	มาตรฐานเพื่อการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. จัดทำแพล็ฟฟ์มบันทึกประวัติ พัรค์เม้นท์บ้านเดี่ยว กันต์ปรับปรุงซากซอมคานางานก่อสร้างหุบคลาด กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นคนงานที่ไม่ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และจัดให้บ้านใหม่เป็นประวัติด้วย	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่องโถงการขอตัวรถกล่องบ่อบริบูรณ์อยของสถานที่พักคนงานอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อดำเนินการที่บ้านใหม่ต่อไป	ไดร์บอนบูต เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยในบริเวณบ้านเดี่ยว
		5. ประชาสัมพันธ์บ้านพักคนงานของอาคาร แสงบ้านเรือนบ้านเรือนให้เกิดความตื่นเตียง โดยการพับพูดคุยอย่างสໍາถูกต้อง ทุกๆ 15 วัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แหล่งรับฟังความคิดเห็น หรือความต้องการที่มีผลลัพธ์ทางสังคมจากการสำรวจของโครงการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยร่วมมือกัน	6. จัดทำให้สำนักงานสหงานสหสงเคราะห์ ร่วมกับผู้นำชุมชน หรือครัวเรือน เตรียมรับรองรับรองเรียนรู้ รวมทั้งจัดการก่อสร้างโดยร่วมมือกัน	ไดร์บอนบูต เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยในบริเวณบ้านเดี่ยว
4.2 ภาครัฐและภาคเอกชน	1. ขับเคลื่อนการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง อาชีวอนามัย	(1) ดำเนินการตามสัญญา - ประชาชนมีโอกาสเกิดโรคต่ยรับบทงานเดินทางไปทำงาน - ผู้ประกอบการผู้ประกอบห้องประแจ และศรีบึงกอกการ Rena ใหญ่	1. จำกัดความเร็วของบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่สูงชุมชน 2. ห้ามจอดรถบริเวณที่ริมทางสีเขียว ไม่ห้ามจอดนานช้อย	พฤษภาคม 2555 (นายสุวิทย์ วรรจน์ประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตัวแทนสำนักสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตรวจสอบอย่างดีแล้วว่า คุณชัยมงคล จำหน่าย

ตารางที่ 1 (18) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลายา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิ ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมหานาถ จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อคงคู่อย่างดีของทรัพยากร - มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเกิดจากเสียงของรถบรรทุก ก่อสร้าง - ประ瘴าชนมีความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อมากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> 3. จัดทำฟางหินที่จุดติดต่อรถบรรทุกไว้ภายในผู้โดยสารร่วงໂอดิโน่รุสาเข้าอยู่บ้านนั้นและให้สำหรับสาธารณะ 4. จัดทำวัสดุดูดซับเสียงท้ายรถบรรทุกเพื่อป้องกันเสียงดัง 5. จัดทำรั้วทับ ปูงประมวล 6.0 เมตร โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันการเดินที่นี่ยกอาทิตย์ที่ไม่เหมาะสม 6. นิจพ彷รมน้ำบริเวณที่ผู้คนต้องออก โดยเฉพาะทางถนนสีน้ำเงิน เชือก-อโยก 	
	<ul style="list-style-type: none"> - เสียงที่เกิดจากการบรรทุก เครื่องจักร และเสียงตะโภคุย กัน ขยายตัวกว่าส่วนใหญ่ของยานยนต์ที่ใช้ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ส่วนการท่องเที่ยว 17.00-18.00 น. ต้องเป็นกิจกรรมบนทางที่ไม่ถูกเสียดสีและรวมกันต่อกันอยู่ยุ่ง杂沓ช่าง เนื่องและต้องไม่ก่อสร้างงานเสียงมาก ทำให้คนเดินทางและเดินทางต้องรู้สึกไม่愉畅 สำหรับการเดินทาง (22.00 น.) 8. ตั้งกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ สำหรับทุกคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้โครงการพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อคราวเป็นครั้งคราว 	<ul style="list-style-type: none"> 1. การลงวันเดือนต่อเดือนที่ต้องชำระเงินที่ต้องชำระ แต่ละฝ่ายต้องรับ เพย์憨ลีก เสี่ยงการกระแทก ก็ต้องจัดตั้ง 2. วางแผนการลงทุนต่อเดือนที่ต้องชำระเงินที่ต้องชำระ เนื่องจากความต้องการให้สูง แต่เงินสามารถจัดตั้งได้ยาก 3. ฝึกอบรมงานลงทุนเดือนต่อเดือน เนื่องให้ผู้คนสามารถเข้าใจ 	  <p>พฤษภาคม 2555 (นายพรศักดิ์ กาญจนารักษ์) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด</p> <p>นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์ ผู้ช่วยในการติดต่อ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด</p>



ตามที่ ๑ (๑๙) รายการและยังคงสิ่งแวดล้อม ฯลฯ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการราชารชุต โควม คด ศาลายา ดังนี้ทุกหน่วยราชการจ่าย ณ ถนนธนบุรีสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ພາກພາກສະເໜີ 2555

WELTAKTION 255

(မြန်မာ့ရဲ့အမျိုးမျိုး)

บริษัท ไฮโอดิเซล เอ็นจิเนียริ่ง คอมปะนีสแট掀起 จำกัด

องค์กรของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ผลิตของพุ่งกระเจาอย่างการตัด เจียร กว่าดิน และพืช เศษวัสดุก่อสร้างลงมาจากอาคาร อาจบกวนการใช้ชีวิต ประจำวันของผู้อยู่อาศัยรอบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ ใช้เวลประจําวันของประเทศไทยอย่างมากได้ - เกิดความกังวลต่อภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นจากการตัดหิน ของวัสดุก่อสร้างสู่อาคารชั้นเดียว - เสียงที่เกิดจากกิจกรรม การเคลื่อน การตัด ภาระเสียง การทึบเบ้าเสียงดูดเสียงลงจากที่สูง และเสียงตั้งโนนๆ ภัยของคนงานที่อยู่สร้างของบกวนносต์ประสาททำให้เกิด สภาวะทางจิตใจได้ - ผู้ผลิตของพุ่งกระเจาอย่างการตัด เจียร กว่าดิน และพืช เศษวัสดุก่อสร้างลงมาจากอาคารอาจบกวนการใช้ชีวิต ประจำวันของผู้อยู่อาศัยรอบทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ การตัดหินของวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้เสียงไป - เกิดความกังวลต่อภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นจากการตัดหิน ของวัสดุก่อสร้างสู่อาคารชั้นเดียว 		  <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
	<p><u>การสนับสนุนการติดตาม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. ภาคหน้าบอร์ดและภาคต่อรองจัดเก็บ ແผลงนำไปบังคับ สุขลักษณะ 2. ห้องมุมงานก่อสร้างทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้และบูรณาการ โดยการนำต้นแบบไปใช้ประโยชน์ให้ดูแลรักษา - ฝึกอบรมการติดตามตัวอาคาร 		

ເມືດສະການ 2555 ..

(မြန်မာနိုင်ငြပ်မြေသာမဏေ)

ក្រោមនឹងការងារ

23/95

WILFRED A. 2555

(ଶ୍ରୀମତ୍ତିର୍ଥପାଦକର୍ମଚାରୀ ରାମପାତ୍ର)

၁၃၂၆ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ အမျိုးသမီးများ၊ ပြည်တော်လွှာ အမျိုးသမီးများ၊ ပြည်တော်လွှာ အမျိုးသမီးများ၊



ตารางที่ 1 (21) รายการแสดงผลการ庵สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ ศอนโด ศาลายา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านภาระจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมหานาถ จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ระบาดพืชจากการแพร่กระจายและการติดต่อจากคน - สิ่งที่ควรได้รับศึกษา เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดต่ออาจมีสารเคมีเป็นอันตรายไว้	ไว้ท่าเรือ	
	5. ค่านงานก่อสร้าง	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง จัดให้มีสิ่งของอย่างเพียงพอและนำไปใช้เพื่อกันหนาว แมลงสาบ และแมลงวัน จัดให้มีส้วม ที่ยาบ碱 ระบบประปาดี การบำบัดน้ำเสียของคน งานให้ถูกสุขาภิบาลดูแล หากคนงานก่อสร้างเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรม สร้างความเสียหายยิ่ง หากมีสิ่งของซุกซ่อนอยู่ ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและห้าม เข้าใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม 	
	<u>ค่านรากนาย</u> - เกิดจากโรคติดต่อ ยั่วนี้ของมาลาเซียตัว แสงและแสงไฟ พาหะ เช่น พุ่ม ยุง และแมลงวัน ซึ่งเกิดจากกระบบ สุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขาภิบาลของคนงาน - กรณีเป็นคนงานต่างด้าวอาจเป็นพาหะนำโรคติดต่อ ^{ไวรัสเมอร์ส}	<u>ค่านรากนาย</u> - เกิดความรำคาญ บินเข้าอยู่ในมาลาการส่งเสียงดังๆ จากราก การตอมภัย บุดดุคุย อะเสสราภัย และเปิดเพลงเสียงดังๆ ของ คนงานก่อสร้าง	
	<u>ค่านกมกนก</u> - ค่านกมกนก ภาระต่อความปลดภาระในเชิงรัฐ และทรัพย์สิน ที่ทางบริษัทส่วนภูมิที่ได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีห้องส้วมคนงานก่อสร้างขนาด 10 ห้องพร้อมระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกรอบ-กรองรีโออาค จำนวน 2 ชุดต่อห้อง ส้วม 10 ห้อง และจัดให้มีสุขาภิบาลดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีภาษาชน傍 อย่างรับผิดชอบ และฝ่ายปฏิบัติชิด ขนาด 200 	พฤษภาคม 2555 (นายพุฒิวิชัย วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้นสังกัด บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด
	• การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพในพื้นที่บ้าน พักคนงานก่อสร้าง - ขยายพื้นที่สีเขียวคงขนาด ยกระดับ บนหลังเพาพ์และลิฟต์และภาระเพร เดชของชั้นชั้นสองให้สูงกว่าเดิ ํม	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีห้องส้วมคนงานก่อสร้างขนาด 10 ห้องพร้อมระบบ บำบัดน้ำเสียแบบกรอบ-กรองรีโออาค จำนวน 2 ชุดต่อห้อง ส้วม 10 ห้อง และจัดให้มีสุขาภิบาลดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีภาษาชน傍 อย่างรับผิดชอบ และฝ่ายปฏิบัติชิด ขนาด 200 	พฤษภาคม 2555 (นายพุฒิวิชัย วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้นสังกัด บริษัท ไบรท์ ดิเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด

พฤษภาคม 2555
(นายพุฒิวิชัย วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการต้นสังกัด

บริษัท ไบรท์ ดิเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด

องค์ประกอบของเวทสัมมติ		มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดเบ็ดเตล็ด	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
ผลการระบาดที่สั่งเวทสัมมติ		มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดเบ็ดเตล็ด	ผลกระทบสั่งเวทสัมมติ
- เกิดความร้าวค่ายื่นเนื่องมาจากการส่งเสียงดังที่มาก การตั้งโต๊ะ พัดคุย หะเสากัน และเปิดเพลงเสียงดังของคนงานที่สร้าง	- เกิดความร้าวค่ายื่นมาจากการส่งเสียงดังที่มาก ทำให้เกิดสภาวะทางจิตที่ไม่ดี	<p>สิ่งจำนำง 10 ตั้ง (ตั้งขยะเปียก 5 ตั้ง และตั้งขยะแห้ง 5 ตั้ง) สามารถรองรับขยะได้ถึงประมาณ 3.0 วัน โดยสามารถนำไปยังชุมชนอยู่ในภาคชนบทได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมาก</p> <p>3. ติดต่ออย่างส่วนราชการและผู้เดินด้วยตนเอง 衙ศบานถำบสศาลายา ให้เข้ามาเก็บขยะของคนงานก่อนสร้างอย่างสงบยั่งยืน</p> <p>4. จัดให้มีการสืดพัฒนาและสอน แล้วพากันทำความปฏิบัติในการ ทุกๆ 1 เดือน</p> <p>5. จัดให้มีการติดตามรักษาสภาพ公斤งาน 3 เดือน/ครั้ง</p> <p>6. มีภาระขอปั๊บค์ในการเรียนพัฒนาศรีษะ และจัดให้มีห้องอาหารคนงาน ครอบครัวจัดตั้งและควบคุมภาระเบี้ยบ</p> <p>7. การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของคนงาน และห้ามนำบุตรลูก สภากาญจน์ออกเข้ามาภายในพื้นที่บ้านพักยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้ดูแล</p>	<p>สิ่งจำนำง 10 ตั้ง (ตั้งขยะเปียก 5 ตั้ง และตั้งขยะแห้ง 5 ตั้ง) สามารถรองรับขยะได้ถึงประมาณ 3.0 วัน โดยสามารถนำไปยังชุมชนอยู่ในภาคชนบทได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมาก</p> <p>3. ติดต่ออย่างส่วนราชการและผู้เดินด้วยตนเอง 衙ศบานถำบสศาลายา ให้เข้ามาเก็บขยะของคนงานก่อนสร้างอย่างสงบยั่งยืน</p> <p>4. จัดให้มีการสืดพัฒนาและสอน แล้วพากันทำความปฏิบัติในการ ทุกๆ 1 เดือน</p> <p>5. จัดให้มีการติดตามรักษาสภาพ公斤งาน 3 เดือน/ครั้ง</p> <p>6. มีภาระขอปั๊บค์ในการเรียนพัฒนาศรีษะ และจัดให้มีห้องอาหารคนงาน ครอบครัวจัดตั้งและควบคุมภาระเบี้ยบ</p> <p>7. การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของคนงาน และห้ามนำบุตรลูก สภากาญจน์ออกเข้ามาภายในพื้นที่บ้านพักยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้ดูแล</p>
<p>1. ภายนอกโครงการ</p> <p>(2) ด้านอุปทานภายนอก</p>	<p>กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อภายนอก เช่น ก่อตัวรังนก ปลูกต้นไม้ ฯลฯ ฯลฯ</p> <p>2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสัญญาณเตือน และไฟแจ้งเหตุไฟฟ้า</p> <p>3. ตัวรับเรื่องราวและดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกต่างๆ เช่น บ้านจ้าง ลพท.โดยส่วนตัวของบุคคลภายนอก กรณีเข้าแขวนไฟฟ้า ห้องร่าง ลาดตั้ง แสงยูบีรัตน์ ของบ้านอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อยกเวณปลดปล่อยในขณะดำเนินงานก่อสร้างอย่างส่วนมาก</p> <p>2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสัญญาณเตือน และไฟแจ้งเหตุไฟฟ้า ความปลอดภัยของบุคคลภายนอก กรณีเข้ามาในบริเวณ ที่มีภัยก่ออุบัติ เนื่องจากไฟฟ้า</p> <p>3. ตัวรับเรื่องราวและดำเนินการตรวจสอบ</p>	 

ମେଲ୍ଲିପାତ୍ର 2555

蒙古文書

ព្រះអាមេរិកបានស្វែងរកចំណាំសំណងជនុយ៉ាង

ตารางที่ 1 (23) รายการแสดงผู้ที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงการสร้าง
โครงการอาคารชุด ให้คอนโด ศาลายา ด้วยผู้ที่มีหน้าที่ภาระจ่ายตน ถนนธรรมสันต์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของหางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบบจากคนงานก่อสร้าง การจราจร และเพลิงไหม้	ระบบจากคนงานก่อสร้าง การจราจร และเพลิงไหม้	และไม่ใช่ไปเบี่ยงเบนเวช吒หาร 4. จัดให้มีวิศวกรควบรวมปลดภัย (Safety Engineer) หรือนัก อาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการอบรมรักษาความปลอดภัยและคงลงมา แตะ กำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือ จัดทำคู่มือรักษาความปลอดภัยในการยกรถร้าง พื้นที่ห้องชุดเจด ให้เกิดความสำนึก เสนอเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ดีขึ้น และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมาท่อสร้าง 5. จัดทำสัญญาตราชารหัสผู้มีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการรักษา แสงสว่างและประเมินเชิงจัดให้ คงงานเข้าใจและรับผิดชอบต่อภาระครัวด ประจำรอบตัวฯ	มาตรฐานตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมาท่อสร้าง 5.1 ติดตามการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะในบริเวณที่ ทำงาน และการจัดการวัสดุที่ไม่จำเป็น - ผู้อำนวยการสูตรที่ปรับน้ำลงด้วยหัวไก่แบบถังดูดซับขยะที่ไม่จำเป็น ผู้ดูแล เพื่อป้องกันการติดไฟ - ห้องลับดูดความชื้นที่ง่ายต่อการซึมซึบ 5.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ - ห้องลับดูดความชื้นที่ง่ายต่อการสูญเสียแก๊สบุบจิตติชั้น ผลิตไฟ หรือวัสดุที่มีความร้อนสูง ไฟประปาไฟ ขณะที่ เกิดชื้นในสถานที่ยกรถร้างจะต้องเก็บภาชนะให้สะอาด ส่วนผสม เช่น ห้องลับดูดความชื้นที่ง่ายต่อการ เกิดภัยเพลิงและรักษาความปลอดภัย

พฤษภาคม 2555
(นายทรงวัฒ์ กาญจนาภิรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด


พฤศจิกายน 2555
(นายศรีวิช วรรณะวัตถี)

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท อโศกสิเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2555

ตารางที่ 1 (24) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรบกวนสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนซอย่างจิตยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของหางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ก่อสร้างทุกชนิดให้มีรีามณ์ที่ดีอยู่ต่อการใช้งาน และ มีคุณภาพดีถาวรสย เกราที่ใช้ในการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยกกระดานที่ใช้ในการยก จัดเก็บ และซึ่งมีป้ายสักดูปลวก จะใช้หัวเข็มมาซ่อน และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอด <p>ระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>5.2 ดำเนินการป้องกันภัยคุกคามภัยแลนด์เคื่ยวังเมืองเด่นเพิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเทน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อ ระบายน้ำหรือห้องรับน้ำสิ่งสกปรกอื่นๆ - ห้ามทำให้เกิดประกายไฟบริเวณที่เก็บวัสดุไวไฟ - กอนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องตรวจสอบเครื่องต่อ หรือข้อต่อ ต่างๆ ว่าแน่นหนาตัวหรือไม่ ตากล้องมองอาจก่อให้เกิด ประกายไฟหรือควากร้อน ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ <p>ก่อนเลิกงานจะต้องตัดสวิตซ์ไฟสำหรับรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้งานทุกจุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเครื่องซื้อตัวบล็อก เช่น เครื่องตับเบติงชนิด ABC, DRY POWER CHEMICAL เป็นต้น <p>5.3 การดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้คนงานสวมใส่หมวกนิรภัยตลอดระยะเวลาที่ ปฏิบัติงานตามสภาพงานที่สามารถรองรับได้ จัดให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันหน้าหรือที่อุดปาก 	    <p>พฤษภาคม 2555 (นายพิรุสส์ เกษบุตรรัตน์) ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด</p> <p>พฤษภาคม 2555 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด</p>

ตามมาตราที่ 1 (25) รายการแสดงผลการประเมินที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่างก่อสร้าง โครงการอาคารชุด โครโน ศาลาฯ ต้องอยู่ที่น้ำของภาระถ่ายอม ถนนบรรจุภัณฑ์ ดำเนรศาสยา อำเภอพูดบนพหล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสื่อและสื่อมที่สำคัญ		ผลกระทบต่อสื่อและสื่อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อและสื่อม	มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
			<p>ผลกระทบต่อสื่อและสื่อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสื่อและสื่อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อและสื่อม</p>	 

වුඩ්ජාන් 2555 .

(អូរឈរសេវាទីនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន)

“ก็ต้องห้ามไว้แล้ว แต่ถ้าไม่ห้าม ก็คงจะมีคนมาส่องสว่างให้เราได้”

WILMINGTON 2555

(ପ୍ରକାଶନ ମେତ୍ରିକ୍ ଲିମଟେଡ୍)

บริษัท ยิ่งเจริญโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับและของตกแต่งบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับและของตกแต่งบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโครงการบ้านเด็กกำพร้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางที่ 1 (26) รายการแสดงผลการดำเนินการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนซอยการะงان ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด</p> <p>7. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายจากการหล่อหลอมงานทางท่อสูญ</p> <p>8. ให้ทำการรักษาความสะอาด และจัดวางวัสดุอย่างรวดเร็วภายในห้องเครื่องในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุดเพื่อยกเว้นการทำลาย</p> <p>9. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงอยู่เสมอ เนื้อหาด้านความปลอดภัยและการดับเพลิงและป้องกันไฟไหม้ พร้อมทั้งจัดเตาเรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีดูดดับ</p> <p>10. ห้ามติดตั้ง กอย่างเด็ดขาด หรือใช้เครื่องฟอกอากาศสิ่งไร้ประโยชน์ที่ทำให้หายใจลำบาก สำหรับบุคคลที่มีภาระทางเดินหายใจตื้นๆ หรือต้องจดจำสิ่งที่ทำให้หายใจลำบากสำหรับการติดตั้งก่อสร้างภายในบ้านที่ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>11. จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศอย่างเพียงพอ</p> <p>12. จัดทำคู่มือการใช้งาน การนำร่องและรักษาอย่างปลอดภัยของบ้านยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งหมดของโครงการ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำเป็นภาษาไทย และระบุที่ติดต่ออย่างชัดเจน สำหรับผู้ซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือบ้านที่อยู่ในโครงการเดียวกันและรากฐานต่อไป</p> <p>13. ให้เข้มงวดต่อคุณภาพในการก่อ/แห้งรากฐานของเชือกร็อกหรือโครงติดต่อกัน ปูพื้นทางการก่อ/แห้งรากฐานของเชือกร็อกหรือโครงติดต่อกัน จัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพสำราญ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้สอยฯ</p> <p>14. จัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพสำราญ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้สอยฯ</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

พฤษภาคม 2555



(นายพัฒนา งามพานิช)
 ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 บริษัท ไบรท์ จำกัด จำกัด

พฤษภาคม 2555

(นายพัฒนา งามพานิช)
 ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์ จำกัด
 บริษัท ไบรท์ จำกัด



ตารางที่ 1 (27) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนซอยภารจะยาม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนนทบุรี

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ผลกระทบของรากไม้ที่ขยายใหญ่ กว่าเดิม	ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างและดำเนินการซ่อมแซมหากมีความชำรุดเสื่อมโทรม
4.3 การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1,000 เมตร พบรากไม้สูง 2 แห่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลาฯ อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ขนาดพื้นที่ 520 เมตร 2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ขนาดพื้นที่ 790 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันด้านดูแลรักษาและกำกับดูแลพืชไม้ในงานก่อสร้าง รวมทั้งการห้ามปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวข้อง <p>15. ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันด้านดูแลรักษาและกำกับดูแลพืชไม้ในงานก่อสร้าง รวมทั้งการห้ามปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวข้อง</p>	ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างและดำเนินการซ่อมแซมหากมีความชำรุดเสื่อมโทรม
4.4 ศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1,000 เมตร พบรากไม้สูง 3 แห่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. วัดพัฒนาวงศ์ อยู่ทางด้านใต้ ห้างจากโกรง กว้าง 930 เมตร ยาว 2555 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันด้านดูแลรักษาและกำกับดูแลพืชไม้ในงานก่อสร้าง เสียงและก๊าซที่อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไม้ รวมทั้งการป้องกันน้ำท่วม ยาเชื้อรา เมล็ดพันธุ์ และเศษอาหาร 	<ul style="list-style-type: none"> พฤษภาคม 2555 (นายพิพัฒน์ เกษบุตรรัตน์) พฤษภาคม 2555 (นายวิวัฒน์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบ อีเมล: jin@brightdev.co.th

ตารางที่ 1 (28) รายการแสดงผลการตามสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนซุยการะจามอย ถนนธรรมสันน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. พุทธมณฑล อยู่ทางด้านทิศใต้ ห่างจากใจกลางกรุงเทพฯ ประมาณ 1,200 เมตร	3. มูลนิธิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ทางด้านทิศใต้ ห่างจากใจกลางกรุงเทพฯ ประมาณ 900 เมตร	- กิจกรรมการก่อสร้าง ตั้งแต่ชั้นต่อชั้นของการปรับบาน การทำรากฐาน และชั้นโครงสร้างยังคงดำเนินการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนในละ周 แรงเสียง เสียง และสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศจากการก่อสร้าง ภาระและค่าน้ำก่อสร้าง ต่อพื้นที่ดังกล่าว ได้ตรวจสอบด้วย เนื่องจากสถานที่ 3 แห่งนี้อยู่ห่างจากพื้นที่โครงสร้างมากกว่า 200 เมตร	- เนื่องจากคนไทยไม่เป็นผู้หลากหลายด้านการแบ่งแยกศาสสนา ประเพณี และวัฒนธรรม มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างประสม洽กันสักหนึ่น ตั้งแต่คนตาต่ำทั้งช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการ คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านสังคมมาก
4.5 ความปลอดภัย ผู้คนและภัยธรรมชาติ	การก่อสร้างที่ขาดความระมัดระวังมากทำให้เกิดอุบัติเหตุ สถาปัตยกรรมที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงกันทำให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ต้องเดินทางไกลเพื่อหาอาหารเสริฟฟ์ เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกล ภัยธรรมชาติ ได้ ตลอดจนปืนสานหาดทุ่ม ไฟใต้ดิน ศัตรูพ่ายแพ้ ภัยธรรมชาติ ได้ ตลอดจนปืนสานหาดทุ่ม ไฟใต้ดิน ศัตรูพ่ายแพ้ ภัยธรรมชาติ ได้ ตลอดจนปืนสานหาดทุ่ม ไฟใต้ดิน ศัตรูพ่ายแพ้	1. จัดให้มีการรักษาภัยอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง เช่นการติดตั้งโครงสร้าง โดยครุภัณฑ์บุคคลภารโรงในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงประชาชนผู้อยู่ในบริเวณนี้ อาทิ ก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมดทั้งชั้นและชั้นใต้ดิน ภายนอก 2. การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโดยการกับป้ายแจ้งให้ทราบ เตือนภัย โครงการพัฒนาชุมชนอย่างส่วนตัว เพื่อสร้างความเชื่อมต่อและความต้องการที่อยู่อาศัย ร่วมกันที่มีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี	พฤษภาคม 2555 (นายพรศักดิ์ เกษชุพาริโรจน์) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2555
(นายพรศักดิ์ เกษชุพาริโรจน์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2555




(นายศุภวิชัย วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่แม่ข่าย

31/95

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 1 (29) รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงการร่าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนซุยการจราจร สาย 1 ถนนธรรมชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุฒามณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของระบบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การป้องกันอัคคีภัย	ผลกระทบด้านความชื้นของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างเป็นการใช้ประโยชน์แบบชั่วคราว ดังนั้นจึงมีภัยการก่อภัยไฟฟ้า	1. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรอง 2. ห้ามนำไฟฟ้ามาทำอาหารในพื้นที่ก่อสร้าง และ	พฤษภาคม 2555  พฤษภาคม 2555
4.7 การป้องกันภัยคุกคาม	ผลกระทบด้านความชื้นของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างเป็นการใช้ประโยชน์แบบชั่วคราว ดังนั้นจึงมีภัยการก่อภัยไฟฟ้า	1. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรอง 2. ห้ามนำไฟฟ้ามาทำอาหารในพื้นที่ก่อสร้าง และ	พฤษภาคม 2555  พฤษภาคม 2555
4.8 การป้องกันภัยคุกคาม	ผลกระทบด้านความชื้นของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างเป็นการใช้ประโยชน์แบบชั่วคราว ดังนั้นจึงมีภัยการก่อภัยไฟฟ้า	1. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรอง 2. ห้ามนำไฟฟ้ามาทำอาหารในพื้นที่ก่อสร้าง และ	พฤษภาคม 2555  พฤษภาคม 2555



(นายทรงส์ นาฬิกาชัย)
ผู้อำนวยการต้นสังกัด

(นายศรีภัย วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้นสังกัด

บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 (30) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง โครงการราชบุรี โครโน คลาสิก ตั้งอยู่ที่พื้นที่ดินชุมชนการระจายควัน ถนนบรรหารสพน์ ตำบลศาลาฯ อำเภอพุทธม罢了 จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>หลักของวิศวกรรม จึงอาจก่อให้เกิดความชำรุดยังคงแลบ กระแสไฟฟ้าสัตว์จรได้easy ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดเหตุเพลิง ไหม"</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสูบบุหรี่หรือใช้ชั่วโมงไฟอย่างมีระดับจะชั่วโมงแลบ กิตามบุบบุหรี่เหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยถ้าไม่ ประมาณตัวนี้หากการปฏิบัติสามารถลดการอุ่น เครื่องครัวของครัวกราในช่วงเย็นแล้ว คาดว่าผู้ผล การจะปะปนให้ดีขึ้นในระดับต่ำ กอบกับบุบบุหรี่แบบ ทำความสะอาด มีสถานีดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ หอยู่ ใกล้เคียงกับครัวกรา หน่วยบริหารสาธารณภัย ให้ศึกษาพื้นที่สำคัญทางาน คาดว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ เกิดผลกระทบในระดับต่ำ-ปานกลาง 	<p>จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับบุคคลงาน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าคุมงาน คุยดูรวมสูบบุสูบ บุบบุหรี่ก่อนไปพิพากษาอยู่เสมอ</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าคุมงาน คุยดูรวมสูบบุสูบ เรียบเรียบโดยไม่สร้างวิวัฒนาสิ่งใดเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิง ไหม"</p> <p>5. จัดให้มีการติดตั้งตู้บันทึกเส้นทางที่օสูตรรับเรื่องที่อาจ เกิดเพลิงไฟมูลค่าสูง โดยเฉพาะในห้องทำการทดลองต่อมาคราว ซึ่งมี สถานไว้ โดยอย่างน้อยจะต้องมีถังดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น</p>	<p>มาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
4.7 สุนทรียภาพและ พัฒนาภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ระหว่างการก่อสร้างโครงการอาจทำให้เกิดหักเมฆา ที่ไม่เหมาะสมสมต่อประชานผู้คน ปัจจุบันมีผู้พูดอย โดยรอบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ออกแบบการก่อสร้างโครงการให้มีปีนไปปีนมาแบบมีสถาปัตย์ที่ดี อย่างเป็นปีว 2. ดูแลบริเวณที่ดินให้มีความสะอาด แสงเป็นธรรมะ เป็น เรียบเรียบไปริบูรณ์ สะอาด สวยงาม เต็มที่สุดก่อสร้างที่ไม่ใช่รถ แล้ว 	<p>ใช้แต่ส่วนที่ดีอยู่ในส่วนที่ดี</p> <p>ที่ดินอยู่ดี ตลอดจนรักษางาน</p> <p>ก่อสร้าง</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - การบดบดและต่อต่ออาคารบ้านพักอยู่ใกล้กันมาก สูงสุดจะก่อผลกระทบต่ออาคารกรงการ อาจ ทำให้เกิดความเสียหาย 	<ol style="list-style-type: none"> 3. เจาะของโครงสร้าง และต่อต่ออาคารบ้านพักอยู่ใกล้เคียง หาบูก บดบดและต่อต่อ หรือหัวหินที่ดี หัวหินที่ดีและเจ้าของโครงสร้างในกรงการไว้ด้วย กันจะก่อผลกระทบต่อต่อ หัวหินที่ดีและเจ้าของโครงสร้างไว้ด้วยกันเพื่อการ ก่อสร้างอาคารและเสริมฐานที่ดีทางสถาปัตย์ นิโน่ติบุคคล 	 

WELLESLEY 2555.....
EVA

(ພາຍໃຕ້ ພັນຍາ ສັງເກດ ເພື່ອ ການຈຳກັດ ທີ່ ດັ່ງນີ້)

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା

“ก้าวเดิน” ที่ “ก้าวเดิน” ให้ “ก้าวเดิน” ที่ “ก้าวเดิน”

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២៥៥៥



(ເມືອງສົກຫາ ວຽງຈັນ ຮະພາບຈຸດ)

บริษัท ไทยซีซีส์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการติดตั้งและต่อตัวอย่างถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

ตารางที่ 1 (31) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอ่าวน้ำ ไอ ค่อนดี ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ罢了 จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ผลกระทบสำคัญครั้งที่ 1 ด้วยแบบสอบถาม สัมภาษณ์ ประชาชนในรัศมี 1,000 เมตร โดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีชื่อหัวข้อวิถีชีวิตริมแม่น้ำ ปูกลันน้ำหวาน อาศัยความปล่อยตัวบิน
- (1) การสัมภาษณ์โดยแบบสอบถาม ครั้งที่ 1
- ให้ระบุตัวตนและนิติบุคคลนักกากกกรก่อสร้าง อาจารย์ไกรฤทธิ์ งามกอกสพ ทำให้ท่านบ้านหนองนาหมอกอสพได้รับความเสียหายได้
 - จัดทำรั้วและผ้าใบคุ้มภัยอาคาร ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง อาจารย์ไกรฤทธิ์ งามกอกสพ ให้มาช่วยดูแลรับใช้
 - จัดให้ศูนย์รับเรื่องราวทุกช่องทาง และให้แก้ไขปัญหาทันที
 - ให้รับผิดชอบในการก่อสร้างงานทาง แสงเสียงเข้ม อาคาร สร้างความเสียหายให้บ้าน และถนนทางออกพิชัย สถาปัตย์
- 2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดกับชุมชนโดยรอบ โครงการ
- 3) จัดให้ศูนย์รับเรื่องราวทุกช่องทาง และให้แก้ไขปัญหาทันที
- 4) ให้รับผิดชอบในการก่อสร้างงานทาง แสงเสียงเข้ม อาคาร สร้างความเสียหายให้บ้าน และถนนทางออกพิชัย สถาปัตย์
- 5) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดกับชุมชนโดยรอบ โครงการ
- 6) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดกับชุมชนโดยรอบ โครงการ
- 7) ดูแลระบบประปาอย่างไร ไม่ให้สกปรกและบ่ายเบื้องหน้าบ้าน



พฤษภาคม 2555

(นายพนธนวงศ์ แทนพานิชรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์ เดเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป เจ๊ก จำกัด



พฤษภาคม 2555

ผู้ลงนามบัญชี วรรณประดิษฐ์

ผู้อำนวยการด้านวางแผนก่อสร้าง คุณชัยต์แตน จำกัด
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

ตารางที่ 1 (32) รายการแสดงผลการดำเนินการเพื่อแก้ไขผลการระบาดสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนซอยภาระจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาล	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) การสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2	8) ค่ายดูแลเด็กและเยาวชนไม่ใช้มาตรฐานเชิงทัศน 9) ควบคุมและลดแล้วให้ไม่หมักเดชชวัสดุก่อสร้างตากอากาศ 10) รับฟังความคิดเห็นในการใช้ห้องน้ำอย่างเคร่งไม่หละเช่นไปปั้ง เชิงพาณิชย์	2. ฝึกการสำราญครั้งที่ 2 การสัมภาษณ์ โดยนำมาตราชาร์ท โครงสร้างได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากภาระสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ไปสนับสนุนให้กับกลุ่มน้ำประมาณที่คาดว่าจะมีตัวบบผลกระทบ โดยตรงโดยรอบโครงสร้าง เช่นส่วนใหญ่ที่น้ำด้วยกัน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในแต่ละด้านที่ได้ นำเสนอไว้ โดยให้ทางโครงสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	พฤษภาคม 2555



(นายพงศ์วิชัย วรรณะรีบุญ)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์ ทีวีสโตร์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 081-653-0000

35/95

บริษัท อีโคชิลส์ จำกัด เอ็นจีเนียริ่ง คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด

ตารางที่ 2 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการยกระดับชุมชน ๔ ศรีวัฒน์ ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิ ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรถการทาง</p> <p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบดบังและเดินดินโดยเครื่องจักรที่หยอดดินในเนินเขาที่ต้องดูดดินออก คือ ถนนชุมชนที่มีพื้นที่ส่วนผืนไม้ และบ้านพักอาศัยชั้นเดียว 1 หลัง และแนบทิศตะวันตก คือ พื้นที่ส่วนหมกอสฟัลต์ขนาดใหญ่ที่มีค่าการ生態ที่ดีอยู่ในสภาพดีมาก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จับต้องได้ยาก - การบดบังและเปลี่ยนแปลงทิศทางลม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาชญากรรมในแนวถนนประมาณปีร้อย โครงการก่อสร้างที่อยู่ในแนวถนนหนึ่ง-ใต้ ชื่อ “โครงการบึงหลัก” - การบดบังที่ดินที่อยู่อาศัยอยู่อย่างเดียว ตลอดจนการทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของอาชญากรรมที่อยู่ช่วงทางเดิน - การบดบังครัวเรือนที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของอาชญากรรมที่อยู่ช่วงทางเดิน 	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

พ.ษ.มาศ. 2555
(นายพัชร์สันต์ เกษุณาธิรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พ.ษ.มาศ. 2555
(นายวิวัฒน์ วิรัฒนประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการต้นสัมภาระ
บริษัท ศิริซิริส์ จำกัด

ตารางที่ 2 (1) รายการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ช่วงเบื้องต้นในการ
โครงการอาหารชุด ไอ ศอนโด ศาลายา ต้องยื่นที่ถนนซ้อมภาระจ่ายม ถนนธรรมมงคล ตำบลนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและภูมิประเทศ/น้ำ	- ไม่มีผลกระทบทางที่ดินและน้ำ	-	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ดูดอากาศ	พื้นที่ดินสำหรับการปลูกต้นไม้ ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 0.146 ยارد ² และห้องน้ำขนาด 40.946 ลิตร/นาที	1. จัดให้มีการปลูกไม้ยืน年ต้นตามแนวรั้วโครงสร้าง เพื่อป้องกัน กับบุคคลที่เดินทางเข้ามา เครื่องปรับอากาศ 2. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำความชื้นของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ 3. ให้ผู้ดูแลดูแลอย่างดี ป้องกันสัมผัสนักท่องเที่ยวพากองด้วยความ สะอาดโดยเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครึ่ง	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ดิน	1. เนื้อ地เปิดด้านในและการความร้อนจากเครื่องปรับ อากาศประมาณ 0.146 ยارد ² และห้องน้ำขนาด 40.946 ลิตร/นาทีเดินทางเข้ามา เครื่องปรับอากาศ 0.146 ยارد ² เพิ่มขึ้นจากเดิม 40.8 ยارد ² ถึง 40.946 ยارد ² 2. มลพิษจากท่อไนโตรอิกอนซ์ท้องฟ้าอากาศยานพาณิชย์ จำนวน 114 คัน ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในบริเวณที่ตั้งศูนย์เพื่อสัมผัสนักท่องเที่ยว ให้ลดลงและมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ กำหนดไว้ดังนี้ - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ทั่วไป 0.11 มก./ลบ.ม. มลพิษเบ็ดเตล็ด 0.597 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.026 มก./ ลบ.ม.) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ทั่วไป 7.34 มก./ ลบ.ม. มลพิษเบ็ดเตล็ด 0.107 มก./ลบ.ม. รวมท่าที่ บ้านพักและสถานที่ท่องเที่ยว	1. จัดให้มีการปลูกไม้ยืน年ต้นตามแนวรั้วโครงสร้าง เพื่อป้องกัน กับบุคคลที่เดินทางเข้ามา เครื่องปรับอากาศ 2. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำความชื้นของเครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ 3. ให้ผู้ดูแลดูแลอย่างดี ป้องกันสัมผัสนักท่องเที่ยวพากองด้วยความ สะอาดโดยเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครึ่ง 4. เจ้าของโครงสร้างต้องลงเลือกใช้เครื่องปรับรับอนุญาตที่มีผลลัพธ์ ประกายไฟ และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 5. ดูแลรักษาภาระระบายน้ำอย่างดีโดยการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง 6. จัดให้มีพื้นที่สำหรับโครงการปฏิรูปด้วยการทำต้นไม้ ค่าวัสดุคงเหลือจากการดำเนินการที่ต้องใช้ต้นไม้ที่มีอายุตั้งแต่ 5-10 ปี ค่าวัสดุคงเหลือจากการดำเนินการที่ต้องใช้ต้นไม้ที่มีอายุตั้งแต่ 5-10 ปี ค่าวัสดุคงเหลือจากการดำเนินการที่ต้องใช้ต้นไม้ที่มีอายุตั้งแต่ 5-10 ปี	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พ.น.ช. 2555
(นายพนธวงศ์ แท้ ษะพานิชรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ
บุรีรัตน์ ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์



37/95

พ.น.ช. 2555

(นายสุวิทย์ ชรรณะประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตปทุมธานี จำกัด

ตารางที่ 2 (2) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนซ่อนภาระจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.447 มก./ลบ.ม.	<ul style="list-style-type: none"> - ออกไซต์ออกไนโตรเจน (NO_x) ทั่วไป 0.068 มก./ลบ.ม. พิษ กิตติชัช 0.016 มก./ลบ.ม. รวมทั้งกับ 0.084 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซซัลไฟว์ดิออกไซด์ (SO_2) เกิดขึ้นเนื่ยมมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในห้องครัว 0.007 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) ทั่วไป 0.182 มก./ลบ.ม. มลพิษ กิตติชัช 0.0007 มก./ลบ.ม. รวมเท่ากับ 0.1827 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) 	<ol style="list-style-type: none"> 7. ติดป้ายประ钾การติดบบเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ห้องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดตั้งไปริเวณที่สามารถมองเห็นได้ ติดตั้งป้ายกำกัตความเร็วของรถที่เข้า-ออก ฝีควาแมเร่ไว้ใน 30 กม./ชม. และตั้งสังกะด เพื่อสลดความเร็วและบังกันการรุกรานของจราจรดูถูกกฎหมาย 8. ติดตั้งป้ายกำกัตความเร็วของรถที่เข้า-ออก ฝีควาแมเร่ไว้ใน 30 กม./ชม. และตั้งสังกะด เพื่อสลดความเร็วและบังกันการรุกรานของจราจรดูถูกกฎหมาย 9. ห้ามวางป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนหรือใต้ช่วงบันไดเชิงบันไดโดยเด็ดขาด 10. ประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัยทราบในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 	  <p>มาตรฐาน 2555 (นายพิรัสส์ ตงษ์พัฒโนรักษ์) ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี</p>

พฤษภาคม 2555

นายพิรัสส์ ตงษ์พัฒโนรักษ์

บริษัท บрайท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2555

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดชลบุรี

บริษัท บрайท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (3) รายการแสดงผลการประเมินค่าศักย์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอพาราเด็ต ไอ คอนโด ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิ ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงสำหรับผลกระทบต่อ กระบวนการ		ผลกระทบติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและกิจกรรม สังคม	- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ บ้านเรือน - อยาพพื้นที่โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วรถไม่超速เพื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ทำป้ายประการสำคัญบนเครื่องที่หันหน้าไปยังถนน ตรวจสอบบุปผาและเครื่องจักร เช่น ปั๊มฯ เครื่องปรับรักษาการ เป็นต้น ให้สิ่งสกปรกพิษตื้นๆ ผสมอยู่ ป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสีกิจกรรม รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลสัตว์ไม่ให้โครงการให้ต้องเสียหาย เพื่อช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น จลาจลภัยอากาศฯ ฯ ห้ามใช้เสียงการจราจร เสียงภาษาโน๊ะห้องพัก และห้ามส่งเสียงดัง รบกวนเพื่อบ้าน การซ่อมแซมต่อเติม หรือติดตั้งห้องพัก จะต้องขออนุญาตยัง นิติบุคคลอาคารชุด และต้องรับผิดชอบงานในช่วงเวลา施工่อน หรือ วันหยุดพักนักดูแลรับผิดชอบจัดการรักษาความกว้างขวางให้ส่วนต่างๆ รบกวนเพื่อบ้าน 	พฤษภาคม 2555 (นายสุวัฒนา ธรรมประดิษฐ์) ผู้อำนวยการตัวแทนสังกัดโดย บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด	- โครงการเกิดแผ่นดินไหว - โครงสร้างได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดทางด้านทรัพย์สิน และการทาง กำหนดการรับฟังพาน ความคุกคาม ของอาคาร และพื้นที่รอบอาคารในกรณี	<ol style="list-style-type: none"> แผนการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้ 1) ติดตั้งป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติ สำหรับผู้เดินทาง ให้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องพักโดยสาร หรือบริเวณโดยหน้าสิบฯ 	พฤษภาคม 2555 (นายพรวรรณ ธรรมประดิษฐ์) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (4) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลร่องรอยสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุด ไอ คอนโด คานาดา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิ ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ด้านท่านแรมร่องน้ำที่อันตรายและผิดทาง พ.ศ.2550	<p>2) ฝีพูนอย่างไร้มาตรฐาน และก่อภัยต่อสิ่งแวดล้อมไว้ในท้องฟ้า และให้หักคราบราบว่าอยู่ที่ใดของภาค 3) ศึกษาการประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ดีของภาค 4) ฝีพูนเป็นต้นที่สูงไว้ในอนาคต เช่น ถังตับเพลส ถุงกระยะ เป็นต้น</p> <p>5) ควรดำเนินการสำรวจปิดก๊าซ สะพานไฟ สำหรับตัวติดกระแสไฟฟ้า</p> <p>6) อย่าวางสิ่งของบนชั้นห้องหรือห้องสูงฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยเดินทาง ไปมาจะต้องมาเป็นอันตรายได้</p> <p>7) ฝีการยึดหรือขูดออกประตูเครื่องใช้หันหน้าไปในทิศที่ไม่ดี</p> <p>8) ฝีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพัสดุ จาก้านเพื่อความต้องการศึกษา</p> <p>9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือการบ่มบี้ตัวเองเกิดแต่งตินี้ไว้ ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าห้องรักษาใบสิ่งที่</p>	<p>2) ฝีพูนอย่างไร้มาตรฐาน และก่อภัยต่อสิ่งแวดล้อมไว้ในท้องฟ้า และให้หักคราบราบว่าอยู่ที่ใดของภาค 3) ศึกษาการประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ดีของภาค 4) ฝีพูนเป็นต้นที่สูงไว้ในอนาคต เช่น ถังตับเพลส ถุงกระยะ เป็นต้น</p> <p>5) ควรดำเนินการสำรวจปิดก๊าซ สะพานไฟ สำหรับตัวติดกระแสไฟฟ้า</p> <p>6) อย่าวางสิ่งของบนชั้นห้องหรือห้องสูงฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยเดินทาง ไปมาจะต้องมาเป็นอันตรายได้</p> <p>7) ฝีการยึดหรือขูดออกประตูเครื่องใช้หันหน้าไปในทิศที่ไม่ดี</p> <p>8) ฝีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพัสดุ จาก้านเพื่อความต้องการศึกษา</p> <p>9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือการบ่มบี้ตัวเองเกิดแต่งตินี้ไว้ ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าห้องรักษาใบสิ่งที่</p> <p>2. แผนการขออนุญาตที่ดิน</p> <p>1) อย่าตั้งใจ พยายามควบคุมสถิติ</p> <p>2) ตั้งอยู่ภายนอกห้องอบอุ่นส่วนของห้องพักที่ ไม่ควร ส้วมและเรง สามารถรับน้ำท่ามกลาง อากาศดี ระบบดี หลังต่อจาก</p> <p>3) ห้ามใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและเก็บแผ่นดินไว้</p>

พ.ร.บ.
พ.ร.บ.

นายพงษ์สวัสดิ์ เกษชพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ.
พ.ร.บ.


บริษัท ไบร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไบร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พ.ร.บ.
พ.ร.บ.

นายสุรัษฎ์ วรรณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีคอนเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (5) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระบกส้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด ไอ คอมเพล็กซ์ คานาดา ต้องยื่นหนังสือราชการจะถ่ายม ถนนบรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของหลังคาแบบทดสอบ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรับป้องจากอาคารโดยเร็ว หากเจ้าสิ่งสกปรกไปตี</p> <p>5) อย่าใช้เชือก “ไม้ขด” หรือรopes ที่ถูกโยนให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพื่อรักษาจมูกจากการร่วงตกลงไปบริเวณน้ำ</p> <p>3. แผนหลังการไฟเบนตันให้หัว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจสอบตัวอุปกรณ์ที่รับน้ำได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้บุญพยาบาลรักษาอีกครั้ง 2) รีบยกจากอาคารที่เสียหายทันที เพื่อรอเวลาจัดการกู้ด่วน 3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพรระอุจจิ่งเคลชั่นเก้าห้องรั้วสัสดุดแสงคอมอย่างทันที 4) ตรวจสอบไฟฟ้า ห้องน้ำ ห้องนอน เพื่อป้องกันการไฟดูดจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น 5) ให้ออกทางจราจรเรียบเที่ยวสายไฟรั่ว ขาด แล้วสั่งสุดสายไฟ พาดถึง 6) เปิดวิทยุพูดคำแนะนำชุดเดิม อย่าใช้โทรศัพท์หากจากجاจำเป็นจริงๆ 7) สำรวจความเสียหายของท่อส้วม และห้องน้ำทั้งท่อนี้ 8) หลังการเรียบไฟในเขตที่มีความเสี่ยงมากที่สุด หรืออาจพบ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>  <p>พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>(นายพงษ์สวัสดิ์ เกษปุ่นศรีรุจัน) ผู้รับมอบอำนาจ</p> <p>บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p>

พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพงษ์สวัสดิ์ เกษปุ่นศรีรุจัน)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (6) รายการแสดงผังสถาปัตย์สำหรับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิ ถนนธรรมศาสตร์ ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดนนทบุรี


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.6 ทรัพยากร้ำน้ำ</p> <p>(1) การจัดการน้ำเสีย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ประมาณ 394.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 4 ชุด และเติมออกาศนิมิตตัวกลาง ซึ่งได้รับปรุงคุณภาพของน้ำเสียให้มีมาตรฐานคุณภาพน้ำที่หักดิบ ก. กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่หักดิบ ยกตัวอย่างเช่น ค่า pH ต้องต่ำกว่า 7 ค่าคงที่ของสารเคมีต้องต่ำกว่า 1 ค่า น้ำหนัก 4 ชุด สามารถรับน้ำเสียได้ 130, 160, 140 และ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผู้ใช้ต้องรีบนำตัวห้ามของแต่ละอาคาร (ภาพที่ 2) 	<p>1. จัดทำผังระบบบำบัดน้ำเสียรวมภายในโครงการ เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง สำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการลักพาตัวด้วย จัดให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมออกาศนิมิตตัวกลาง ซึ่งได้รับปรุงคุณภาพของน้ำเสียโดยเดแก๊ส (Aerobic Filter + Conventional Activated Sludge) จำนวน 4 ชุด สามารถรับน้ำเสียได้ 130, 160, 140 และ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผู้ใช้ต้องรีบนำตัวห้ามของแต่ละอาคาร (ภาพที่ 2)</p> <p>2. จัดทำผังอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ (เก็บไว้ในห้องน้ำที่บ้านครุภาระชุด) เช่น เครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องจัมภากาศและเครื่องสูบตะกอนน้ำยาน้ำลับ เพื่อใช้เปลี่ยนถ่ายหากกรณีที่เสียหายได้ทันที โดยมีผู้ดูแลพักรับเดินระบบบ้านน้ำ จนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดระบายลงที่อื่นภายในหน้าโครงการ</p> <p>3. จัดทำผังการตักอากาศไขมันที่ติดตั้งทั่วทุกชั้น แล้วนำไปปากและห้องพักน้ำเสียที่ท่อระบายน้ำเสียที่ท่อระบายน้ำเสียที่ต้องรับน้ำเสียที่หักดิบ ด้วยการบดหักดิบ 0.2 เมตร ขนาด 0.5 ตารางเมตร เพื่อช่วยให้ห้องพักน้ำเสียที่หักดิบสามารถรับน้ำเสียที่หักดิบได้มากขึ้น ลดภาระความเข้มรับน้ำเสีย และหลักคานสำหรับระบบพาร์คบีช พัฒนาศักดิ์สิทธิ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 02-552-0000 โทรสาร 02-552-0001</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบติดตามตรวจสอบ</p>

พฤษภาคม 2555
(นายพงษ์สิริ แท้ชุมพานิชรัตน์)
ผู้รับมอบอำนาจ

พฤษภาคม 2555
(นายสุวิทย์ วรวรรณประดิษฐ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไฮบริด เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (7) รายการแสดงผลการประเมินค่าคุณ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาชุด ไอ คอมโต ศala ya ซึ่งอยู่ที่ถนนซอยภาระจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรู้ดูแลและรับบันดาเนินการ โครงการให้ถูกต้องได้อย่างเรียบง่ายถูกต้อง</p> <p>5. จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียของ รวม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>6. เมื่อมีการใช้ชุดแปลงบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ ต้องใช้ชุดทักษะที่เก็บรวบรวมที่ปรับปรุงต่างๆ และห้ามให้ร่วง ซ้ำคราว โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการค่อยอ่านวิธีความ สะอาดๆ ต่อการจราจร และគิจกรรมลดภัยในบริเวณตั้งกล่าว</p> <p>7. กำหนดเวลาเข้าและออกจากชุดรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้บันทึกงาน หลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์ และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดพักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะ อยู่ในโครงการเป็นส่วนใหญ่ อาจมีรายละเอียดเช่น - อุบัติเหตุการ ตกลอด ทำให้ไม่สามารถเข้าออกได้ตามปกติ จึงอาจนำไป สืบสานต่อ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10 ชม. บริเวณโดยรอบ เขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมทั้งหมด แต่จะเขียนป้ายการแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”</p> <p>8. กำหนดตัวแอลกอฮอล์ในกรอบปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบ บำบัดน้ำเสียรวมให้กับผู้พกพาศักดิ์ทรัพยากรุ่ง อย่างน้อย 3 วันก่อนเข้ามาบันทึกงาน เพื่อหักภาษีเงินได้จากการจราจรสหราชธานี บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>	 <p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

พฤษภาคม 2555

(นายพัฒนา ลักษณ์ ใจดี กุญแจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์เดฟเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2555

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการรับผิดชอบ

43/95

ตารางที่ 2 (8) รายการและผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนช่วงเบ็ดเตล็ด ช่วงปรับตัวนิ่นกร โครงการอาคารชุด อยู่ คอนโด ศานาดา ต้องยื่นที่หน่วยงานของภาครัฐยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดการสิ่งวาย滥	- โครงการจัดให้มีสิ่งสร้างวาย滥 บริเวณบ้านหลังของโครงการ ซึ่งในการดำเนินการโครงการจะปฏิรูปความชื้อขายห้อง แสง ค่าและน้ำ ของคอนโดร่มการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบธุรกิจการสร้างวาย滥 หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองดังด้วยกัน	1. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผู้คนภายนอกโครงการที่มีสิ่งสร้างวาย滥 ตามมาตรฐานสากลสากิบาร์นิช ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แต่ไม่ควรเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง สำหรับห้องที่มีสิ่งสร้างวาย滥 จัดให้ห้องน้ำจัดการและควบคุมดู管ภายนอกน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 3. บริเวณโดยรอบสิ่งวาย滥 ได้เผยแพร่ทางช้าสังคมวาย滥 ต้องมีที่ที่ดีและเรียบง่าย สำหรับลักษณะที่เก็บรักษา	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในส้วม การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง ต้องมีมาตรฐานสากลสากิบาร์นิช ให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่ไม่ควรเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง สำหรับห้องที่มีสิ่งสร้างวาย滥 จัดให้ห้องน้ำจัดการและควบคุมดู管ภายนอกน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 5. จัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ได้แก่ pH Meter และ Free and Total Chlorine Test Kit) ไว้ประจำโครงการ รวมทั้งห้องทดลองการวิเคราะห์
		4. จัดให้มีสิ่งกาวกีบตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ต้องเก็บอย่างน้อย 2 จุด โดยจะส่งน้ำสักแต่ส่วนตัวของห้องที่มีผู้ใช้สิ่งวาย滥มาทางที่สุด 6. ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตามระบบเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 7. บริเวณโดยรอบสิ่งวาย滥 ต้องสะอาดและไม่มีคราบตะบะครุ่น	- ติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำในส้วม การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง ต้องมีมาตรฐานสากลสากิบาร์นิช ให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่ไม่ควรเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้อง สำหรับห้องที่มีสิ่งสร้างวาย滥 จัดให้ห้องน้ำจัดการและควบคุมดู管ภายนอกน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 5. จัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ได้แก่ pH Meter และ Free and Total Chlorine Test Kit) ไว้ประจำโครงการ รวมทั้งห้องทดลองการวิเคราะห์

พฤษภาคม 2555
(นายพงษ์สวัสดิ์ เกษชพานิชรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไบรท์ ไดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พฤษภาคม 2555
(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท บีคอนดีม เอ็นจิเนียริ่ง คอม海ส์เพนเชนส์ จำกัด
บริษัท บีคอนดีม เอ็นจิเนียริ่ง คอม海ส์เพนเชนส์ จำกัด

ตารางที่ 2 (9) รายการแสดงงบทั่วไปที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงไปต่อมาในกรุงศรีอยุธยา ดังอยู่ที่นั่นของภาระจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพนมแพ俩 จังหวัดนครปฐม
โครงการอาคารชุด ไอ คอมเพล็กซ์ ศาลายา ติดต่อ ศูนย์ฯ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8. ดำเนินการเปิดใช้บริการสาธารณูปโภคในเวลากลางคืน ต้องมีไฟฟ้าสำหรับส่องสว่างเพียงพอ 9. ต้องมีป้ายแสดงวิธีการป้องกันภัยบาส หรือวิธีช่วยคนจนมาน้ำหนึ่ง ตำแหน่งที่มองเห็นได้ด้วยเงินริบเวณสระว่ายน้ำ 10. ต้องมีป้ายแสดงบริเวณหรือความถึกที่มองเห็นได้ด้วยตา บริเวณสระว่ายน้ำ	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		11. มีภารณฑ์ในการซ่อมแซมบำรุงดูแลสระว่ายน้ำ ไม่เกิน 1 ปีซึ่งผู้ดูแล ห้องน้ำซึ่ง เครื่องหมายจด ห้องป้องกันภัยบาลหรือชุดป้องกันภัยบาล เป็นต้น และมีการฝึกอบรมการใช้งาน 12. มีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ทางสื่อสารให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลให้ได้จริง บริเวณสระว่ายน้ำ	
2. ทรัพยากรื้อราษฎร์			
2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก	- ไม่มีผลกระทบที่สัมภានคุณ	-	
2.2 สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ	- ไม่มีผลกระทบที่สัมภានคุณ	-	
3. ดูแลค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	- ดูแลค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		
3.1 การิชนา	- เสียไปต่อมาในกรุงศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม ตัวอย่าง โครงการประมาณ 394.10 ล้านบาทก้ามตัววัน โดยหนี้	1. จัดให้มีทั้งสำราญห้องน้ำในโครงสร้างตามที่ต้องออกแบบไป ตัวอย่าง	
			พฤษภาคม 2555 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สำนักสิ่งแวดล้อม
			พฤษภาคม 2555 (นางพนัสส์ แกะผ้าศรีโรจน์) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศูนย์ฯ สำนักสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม

พฤษภาคม 2555
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศูนย์ฯ สำนักสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม

45/95

พฤษภาคม 2555

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศูนย์ฯ สำนักสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม



ตารางที่ 2 (10) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการระบาดสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการยกระดับ ไอ ศอนโด ศาลายา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิ ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
			ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ใช้ไดร์บาร์บริการน้ำประปาจากภาคปรุงปัสสาวะภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย คิดเงินสุดต่ำห้าหมื่นบาทไทยเทียบกับภารภารติสิ่งแวดล้อมของการประปา ตั้งแต่ คาดว่าการใช้ชั่วโมงในการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชั่วโมงในการเดินทางไปต่อตัวเดียว จึงได้ดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชั่วโมงซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากน้ำที่ดูดเข้ามาในถังเครื่อง 3 แห่ง ในการเรียบสำราญน้ำของตัวเอง ผ่านไปตัวรับประทานจะต้องบีบถูกหัวเรือกรากบีบหัวของน้ำในถัง เชิงยาวโดยจัดการ	- อาคาร 1 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2 ถัง ขนาดความจุ 65 ลบ.ม./ถัง รวมความจุ 130 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำสำรองชั่วคราวพ้า จำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 15 ลบ.ม./ถัง รวมความจุ 30 ลบ.ม.	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
			มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(1) ถังเก็บน้ำใต้ดิน ยังคงมีตะแหนนดินปะปื้น เป็นจุดการรั่วซึมของน้ำให้สูญเสียต่อตัวถัง ทำให้ต้องเปลี่ยนหัวหัวน้ำที่ต้องติดตั้งใหม่ทุกหัว	- อาคาร 1 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2 ถัง ขนาดความจุ 65 ลบ.ม./ถัง รวมความจุ 130 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำสำรองชั่วคราวพ้า จำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 15 ลบ.ม./ถัง รวมความจุ 30 ลบ.ม.	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(2) ถังชั่วคราวพ้า อาจมีเศษไคร่น้ำ เกิดขึ้นหากน้ำถูกดูดซึ้งแล้วติดตัวถัง หรือถูกต่างๆ ไม่สูงพอ ส่งผลทำให้แสงสว่างส่อง	- อาคาร Club house ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 ถัง ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2. ตรวจสอบบัญชีและบัญชีรายรับ แหล่งรายรับสั่นที่ป้องกันให้หายไป ทำการบัญชีการชำรุดทรัพย์ที่พบเห็นที่ ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และชั่วคราวพ้า ให้ไม่ชำรุด บ่อน้ำแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และร่องรอยร้าว ที่จะทำให้สีการบ่มีเส้นของน้ำภายในออกมาจากตัวถังเก็บน้ำได้	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. นำไปเก็บน้ำใต้ดิน จะต้องนำภาชนะมาตักดูดซึ่ด แสงยักษ์สูงจากพื้น ติดไฟฟ้าบ้านก่อสร้างบ้านที่ต้องการ นำภาชนะมาตักดูดซึ่ด	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พฤษภาคม 2555
(นายพนธวงศ์ เทพจุฬารัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
บริษัท บрайท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด
ผู้รับมอบอำนาจ
ประชุม ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

พฤษภาคม 2555
(นายวุฒิ วรรธนะรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
บริษัท บрайท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

ตารางที่ 2 (11) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิดำเนินการ
โครงการอาคารชุด ไอ ศรีน้ำดี ศาลายา ตั้งอยู่ที่ถนนชุมชนการจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. การเผาถ่านและการเผาถ่านในห้องเชื้อสารเคมี เช่น น้ำดักกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ตัวเดินทางอย่างร่องรอยต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ เก็บน้ำ เพื่อบอกกันไม่ให้สารเคมีร้ายแรงหลงไปในด้วยกัน ประจำ</p> <p>6. ตรวจสอบบันทึกของภาระของน้ำประปาเป็นประจำ 7 วัน เรียบร้อยที่ ก่อน และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ที่ตากฝนไปไหนก็เป็น ติดตอรับภัยเวลาดำเนินการ</p> <p>7. เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำ ติดตามวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ทุก 3 เดือน/ครั้ง เพื่อดูรวมส่วนว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจาก ภายนอกต้องหรือไม่</p> <p>8. ถ่ายภาพบันทึกของน้ำในถังเก็บสำรองของโครงการ ให้เจ้า หน้าที่ หรือช่างของโครงการ มาล้างทำความสะอาด โดยต้อง แจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่สามารถให้ผู้พักอาศัยทราบส่วน หน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>9. เสือกใช้ถุงกระดาษและถุงขยะที่สะอาด ได้แก่ ซากโคลก และ ผ้าบูรพาและห้องน้ำ เป็นต้น รวมทั้งรองรับหินหินไปใช้บริการ และ เจ้าหน้าที่ของโครงการมีการใช้ถุงอย่างประหยัด</p> <p>10. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการมีการใช้ช้า อย่างประหยัด</p>	  <p>พฤษภาคม 2555 (นายพารส์ตี แทนพานิชรัตน์) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด</p> <p>พฤษภาคม 2555 (นายธนัย วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้นสังเหตุ บริษัท ศิริเซเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (12) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการยกระดับ โภคภัณฑ์ ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนซุยภาระจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 กการใช้ไฟ	<ul style="list-style-type: none"> - ความต้องการไฟฟ้าห้องครองการ ประมาณ 2,145.92 kWh โดยได้รับบริการจากภาคไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำเนาอยู่บังษยัล ผ่านทางบลสลงของอาคารภายนอกอาคาร ขนาด 800 kVA จำนวน 3 ชุด 	<p>มาตรการที่ใช้อยู่ปัจจุบัน</p> <p>1. ติดตั้งบิวปอร์ตเด็นสต็อปไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณไฟฟ้า สื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบเรียบ ถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>2. เสือกใช้ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานค่าประปาดีที่สุด (ก่อนมาตรฐานค่าประปาดีที่สุด) ที่สืบทอด เรสเซ็นต์ หรือห้องดูดตะเกียง หลอดดูดห้องจอมประปาท้ายด้วยตัวเอง แหล่งก่อตัวที่สำคัญ และจะก่อตัวใหม่ที่สำคัญ การใช้งานอย่างบานบีบอย่างพื้นที่ที่สำคัญ แหล่งก่อตัวใหม่ที่สำคัญ การลงส้วางสูง แต่ใช้วัสดุที่สำคัญ สำหรับพื้นที่ส้วางน้ำเสียง หรือห้องที่จำเป็นต้องเปิดไฟฟ้าไว้ตลอดทั้งวัน และเสือกใช้บลสลง ประกายด้วยไฟฟ้า หรือบลส ลากสต็อกไฟฟ้า ไฟฟ้ารัตนค ไฟฟ้าช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการประปาด้วยไฟฟ้าได้มากขึ้น</p> <p>3. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นการปรับระดับพื้นที่และจุด เพื่อเป็นการปรับระดับพื้นที่และจุด เพื่อช่วยให้แสงส่องสว่างจาง</p> <p>4. เสือกใช้เครื่องไฟฟ้าในผู้คนผ่านส่วนห้องแสง เพื่อช่วยให้แสงส่องสว่างจาง หลอดไฟฟ้าจะถูกติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม</p> <p>5. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เสือกใช้ผู้ผลิตภัณฑ์แบบ ประกายด้วยไฟฟ้า และไม่ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ</p> <p>6. จัดให้มีพื้นที่สำหรับบ้านเรือนของอาคารโครงสร้าง ซึ่งจะอนุรักษ์ให้ความมั่นคงและเกิดความยั่งยืน แลงเกิดความนิยมภาคตัดล้า ยังส่งผลให้เกิด การระบายอากาศ แลงระบายความร้อนได้ดี ช่วยบันแดงลด เส้น</p>	<p>มาตรการที่ใช้อยู่ปัจจุบัน</p> <p>มาตราฐานติดตามตรวจสอบ</p>

พฤษภาคม 2555

(นายพงษ์สวัสดิ์ เทพจุฬารัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

Yann


(นายวิษัย วรรณาประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวัง

บริษัท ยีโคซิสเต็ม เอเชียน เอเชียร์ คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด


48/95



ตารางที่ 2 (13) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นค่าไม่นำรับ¹
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศากษา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิ ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>การดูดซับ และการเก็บถังน้ำความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วย ซึ่งการปลูกต้นไม้ช่วยลดไหห์ และการปลูกพืชพรรณต้นไม้จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับบ้าน ทำให้อากาศเย็นขึ้น</p> <p>7. จัดทำคู่มือการประทายดูดฟลังงาน เเจกแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ โดยทางอิงจาก คู่มือ 108 วิธี ประทายดูดฟลังงาน จางกฤษะ ให้อ่านเสร็จสามารถรักษาฟลังงาน สำนักงานนโยบายและแผน พัฒนาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดสูญญากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นสิ่ยในการตับไฟฟ้าครั้งที่ออกจากห้อง - เสียชีวิต เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดูมลต์รักษาน ดูดสารเสตง ประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสิ้นใจเชือ หางมีปุ่มน้ำไฟฟ้าเบอร์ 5 ตัวเล็กๆ ใช้เบอร์ 5 - ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่โอนหนักอุ่น 1 ชั่วโมง สำหรับ เครื่องปรับอากาศที่ไป และ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 - หั่นทำความสมดุลแห่งการอย่างต่อเนื่องของอากาศ บ่อยๆ เพื่อลดการเสื่อมไฟในกรอบการทำางนของเครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 บกษาเชลเซย์ส ซึ่งเป็น อุณหภูมิที่กำลังสบาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ตั้งใจ พัฒนาน้ำเพื่อช่วยลดภัยคุกคาม 5-10 - ใช้หลอดไฟประทายดูดฟลังงาน ใช้หลอดผอมจามปะหัดแทน 	  <p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (นายพนธน์สัตติ เทพฤทธิ์ คงกระজัน) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๕ (นายศุภิญ วรรณประดิษฐ์) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ยูเคชีส์เต็ม เอ็นจีเนียริ่ง คอหงส์แอนด์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (14) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติหน้าการ
โครงการภาครัฐ ไอ ค่อนโต ศناسยา ด้วยที่นวนช้อยภาระจำยอม ถนนกรรณสพ์ ตำบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม




องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>หลัก ถ้วน ใช้ห้องโถงตະเตีຍບະណາທສອடฯ หรือใช้ห้องโถง ແພັກພື້ນຍາເຮັດເຫັນຕີ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ໃຊ້ບໍລຄາສຕີປະຫຍັດໄຟ ພວຍບໍລສາສຕີເລົກໂທໃກ່ກັບບໍລຍດ ຜອນ ຈອມປະຫຍັດ ຈະຫຼາຍພິມປະສິກີກາໃນກາງປະຫຍັດໄຟ - ທີ່ນໍາທຳຄວາມສະຫອດທ່ານໄຟ ເພຣະຈະຂະຫຍາຍທີ່ແສນຖ່າງໂຕຢ່າງ ຕ້ອງໃຫ້ພົ່ງງານມາກັບຍ້າຍ ຍ່າງໜ້ອຍ 4 ມັງຕົວປີ - ໃຊ້ກອດໄຟທີ່ນໍວົວຕົ້ນຕໍ່ສໍາຫວັບປີເວລີທີ່ຈໍາເປັນເປົ້າໄດ້ທີ່ໄວ້ທີ່ ຄືນ ໄນວ່າຈະປັນໃນບໍລນາທີ່ຂ້າງນອກ ເພື່ອປະຫຍັດຕໍ່ໄຟພໍາ - ຕັ້ງໂຄໄພທີ່ໄດ້ກຳງານ ອ້ອມຕົວຈຸດພາບຈຸດ ແກ່ກາງໄປຕໍ່ໄຟ ທີ່ກໍ່ຍອງເພື່ອກຳງານ ຈະປະຫຍັດຕົ້ນໄປຕໍ່ໄຟໄປຕໍ່ມາກ - ເລືອກຫາດຕູ້ເຢີນໃຫ້ທະນາສະກັນບໍລິຫານດຽວນອກຮ້ວຍ ຍ່າຍໃຊ້ຕູ້ເຢີນ ໃຫ້ພົກນຄວາມຈຳເປັນພຽງກີນໃໝ່ມາເກີນໄປ ແລ້ວໃຫ້ຕູ້ເຢີນໄວ້ ໜ່າງຈາກຜົນບໍລິຫານ 15 ຊມ. - ລະຄານຢ່ານເຊີ້ນຕູ້ເຢີນສໍາເສົມ ການປະສົງໄຫ້ ແລ້ງຈົບໜາ ເກີນໄປ ຈະກຳໃຫ້ຕົວອີກຕົ້ນທີ່ມາກຳນົດທີ່ມາກ ປົດທົກວ່າດ້ວຍກຳນົດທີ່ມາກຳນົດ ເພຣະກາງປົດທີ່ໄວ້ຕົດໄມ້ມີຄົນຫຼຸ ເປົ້າການສື່ນປະລິອີນໄຟພໍາໂດຍໃໝ່ເຫຼຸດ ແລ້ວຍັງຕ້ອງຂ່ອມເວົາວົດດ້າຍ ຂ່ອມນຳຮູ້ຢູ່ປະການໄຟພໍາໃຫ້ໂຢ່າໃນສະກາພທີ່ໃໝ່ໄດ້ ແລ້ວພໍ່ນໍ້າ ທຳຄວາມສະຍາດເຄື່ອງໃຫ້ພໍາຍຸສະຍ ຈະກຳໃຫ້ສົດກາຮັ້ງ 	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>  

ພະຍາການ 2555

(นายพสส. ແກ່ງພາກເຮົາ)
ຜູ້ນໍາງານງາງການຕໍ່ການສົ່ງແກວສ່ວນ

บรິ່ນທີ່ ສົກລົ້ມເຕີມ ເອັນຈີເນີຍ ວາງຊັບຕະຫິນ ຈຳກັດ
ຜູ້ປັບປຸງອົບອໍາຫາຈາດ
ປະຊາຊົນໃຫຍ່ ເອັນຈີເນີຍ ວາງຊັບຕະຫິນ ຈຳກັດ

ตารางที่ 2 (15) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นค่าเดินทาง
โครงการอาคารชุด อยู่ คอนโด ศาลาฯ ต้องผ่านน้ำดูดน้ำเสีย ตามมาตรฐาน สำนักงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของหางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เปลี่ยนไฟฟ้า</p> <p>มาตรการที่เจ้าของโครงการและคนใช้พากออาศัยปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> รณรงค์ให้นักบุคคล ติดป้ายประกาศเตือนให้ประทับตราลงนาม บริเวณนิพนธุ์บุคคล และลงลิฟท์ เช่น “เข้า-ออก 1-2 ชั้น โปรดใช้ บันได การก่อตัวที่แต่ละชั้น สูญเสียพลังงานถึง 7 บาท” และ “กรุณาปิดไฟทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน” เป็นต้น รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการปฏิบัติตาม มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด ติดตั้งระบบดูแลรักษาไฟฟ้าสำรอง และสถานที่พักไฟฟ้าสำรอง ในสภาพดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผิดพลาด ปรับระดับบุญานิภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 25-26 องศาเซลเซียส ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่ครอบถังน้ำ ควยเลี้ยง ตัวกรองอากาศ และคัลไฟร์ภายในตู้ให้สะอาด ทันท่วงที เพื่อเป็นการป้องกันลดพลังงานไฟฟ้า แจ้งศูนย์操作室 ประจำตัวลงงาน แก่ผู้พากออาศัยในโครงการ 	 <p>มาตรฐานตาม 2555</p>
3.3 การต์ดูดซับน้ำ	- ชั้นที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 5.856 ลูกบาศก์เมตร/วัน	<ol style="list-style-type: none"> ชั้นห้องพากออาศัย จัดให้มีห้องพักชั้นเดียวชั้น ดังนี้ - อาคาร 1 ห้องพักชั้นเดียว ลักษณะ ขนาดพื้นที่ 2.7 ตร.ม. โดย^{ลักษณะพื้นที่}ภายในห้องพักชั้นเดียว จัดให้มีห้องน้ำ จัดให้มีห้องน้ำ 3 ใบ สำหรับชั้นเดียว (ถังส้วมน้ำ) และชั้นเดียว (ถังส้วมน้ำ) ขนาด 	 <p>มาตรฐานตาม 2555</p>
		 <p>มาตรฐานตาม 2555</p>	<p>(นายพงษ์สวัสดิ์ เทษจันทร์รัตน์)</p> <p>ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท บี翠ซิสเต็ม เอ็นจิニアริ่ง คอมเพล็กซ์แอนด์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (16) รายการแสดงผลการหามี้สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงบีบเดินกรุง
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนซอยการจ่ายน้ำ ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนนทบุรี

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สุกาวาดาค์/มتر/วัน	<ul style="list-style-type: none"> - ชัยยะแห้งกันไม่เป็นส่วนราชการต้องมาถูกปรับระดมชนให้คิดเป็น 0.301 ถูกบานค์ก์มัตต์/วัน - ชัยยะเปรียก คิดเป็น 3.748 ถูกบานค์ก์มัตต์/วัน - ชัยยะอันตราย คิดเป็น 20.5 ลิตร/วัน 	<p>100 ลิตร และขยายอันตราย (ถังสีเดด) ขนาด 20 ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร 2 ห้องพักชั้นแต่ละชั้น ขนาดห้องที่ 5.9 ตร.ม. โดยภายในห้องพักจะแบ่งต่อส่วน จัดให้มีห้องชั้นนอน จำนวน 3 ใบ สำหรับชัยยะแห้ง (ถังสีเหลือง) และชัยยะเปรียก (ถังสีเขียว) ขนาด 100 ลิตร และขยายอันตราย (ถังสีเดด) ขนาด 20 ลิตร - อาคาร 3 ห้องพักชั้นแต่ละชั้น จัดให้มีห้องชั้นนอน จำนวน 3 ใบ สำหรับชัยยะแห้ง (ถังสีเหลือง) และชัยยะเปรียก (ถังสีเขียว) ขนาด 100 ลิตร และขยายอันตราย (ถังสีเดด) ขนาด 20 ลิตร <p>2. จัดให้มีห้องพักชัยยะรวมกับห้องเช่าของโครงการ ขนาดความกว้าง 28.2 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บชัยยะได้ 10 นาที/กบ (28.24/5.856) 4.8 วัน ประมาณเดือน กันยายน เป็นปก ขนาดความกว้าง 1 ชั้น 17.9 ลบ.ม. และห้องพักชัยยะแห้ง-รีไซเคิล-อันตราย ขนาดความกว้าง 10.3 ลบ.ม. (ภาชนะที่ 3)</p> <p>3. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักชัยยะทุกชุดด้วยข้อความ “โปรดแล้ว返ภูมิที่ดินเดิม”</p> <p>4. ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการ หากมีข้อหาดำเนินคดีทางกฎหมาย โครงการต้องแจ้งให้ก่อนสถานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล ตำบลศาลาฯเข้ามาเก็บขยะ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>5. ให้แบ่งบ้านกันช่วงและติดแยกขยะจากทัชชิ่งในแต่ละชั้นบ้าน</p>	<p>รับรองเวลาเปิดดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบปริมาณเชื้อตาก้าวไป - โครงการบริเวณที่ทักษิณร่วมและภาคประชาชนในโครงการ ภาคพื้นที่ที่อยู่อาศัยต้องรับผิดชอบอย่างรีบด่วน

พฤษภาคม 2555

(นายพัฒนา สังกัด เทศบาลศาลาฯ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

52/95


พฤษภาคม 2555

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบ
บริษัท ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (17) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด ไอ หมอนโต ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนซ้อมยการะจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลหนองปลาดุก จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของห่างสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ	- จราจรทางบกและทางน้ำติดต่อการระบายน้ำของพื้นที่โครงการพบปะกับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ - ภาระทางน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ - ระบบบำบัดน้ำเสีย	1. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ โดยจัดให้มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดการระบายน้ำที่ต้องการของโครงการ และประเมินว่าความต้องการของน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการใช้ในชีวิตประจำวันของโครงการส่วนใหญ่สามารถจัดการได้ 3. จัดการระบายน้ำที่ต้องการของน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันของโครงการโดยการจัดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กำหนด 4. จัดการระบายน้ำที่ต้องการของน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันของโครงการโดยการจัดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กำหนด	พฤษภาคม 2555 (นายพัชรัสส์ แทนุสรณ์ ใจ) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบรท์ ติวานลักษณะ กรุ๊ป เจ๊ก จำกัด



53/95

นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์
ผู้อำนวยการ สำเร็จ
บริษัท ไบรท์ ติวานลักษณะ กรุ๊ป เจ๊ก จำกัด

ตารางที่ 2 (18) รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการ โครงการอาคารชุด อยู่ คุณโได ศาลาฯ ดังอยู่ที่ถนนชุมทางการจราจร ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>2. ควบคุมการระบายน้ำออกจากท่อหัวน้ำทั้งด้วยடูบเคร์ริงส์บาน้ำ 2 เครื่อง อัตราการสูบ 0.033 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง รวมถึงตราการสูบ 0.066 ลบ.ม./วินาที เพื่อรับバランスผ่านแหล่งสู่ท่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำซึ่งภาระจ่ายออกไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำที่อยู่ในแม่น้ำคงจะซึ่งเกิดขึ้น 0.0811 ลูกบาศก์เมตร/วินาที</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คุณยูรจสกอบดับเพลิงประจำไปพักผ่อนและท่องเที่ยว ประจำอย่างน้อยสี่เดือนต่อครั้ง เพื่อให้สามารถรับประทานอาหารได้อย่างแจ่มใส สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้มาใช้งานที่ บริษัทบริการ ถ้าพนักงานใดสิ้นสุดภาระท่องเที่ยวไปแล้วให้กลับมาใช้งานที่</p> <p>4. สำนักความสะอาดห้องน้ำ โครงการฯ โครงการฯ ครั้งที่ 2 (ก้อนและหลังผู้คน)</p> <p>5. ถ้าห้องน้ำอยู่ติดกัน ให้ผู้ดูแลทำความสะอาด และชุดสบายนัด定期ห้องน้ำทุกครั้ง ให้ผู้ดูแลทำความสะอาดและชุดสบายนัด定期ห้องน้ำทุกครั้ง</p> <p>6. ตรวจสอบและเฝ้าระวังหากเกิดเหตุไฟไหม้ทั่วไปภายในห้องน้ำโครงการฯ ต่อครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญของโครงการฯ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน</p> <p>7. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียร่วมภายในโครงการ เพื่อลดต่ำค่าความสกปรกในน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากส่วนพืชอาศัย จัดให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ สำหรับสิ่งที่มีความต้องการออกซิเจนสูง เช่น สาหร่าย (Aerobic Filter+Conventional Activated Sludge) จำนวน 4 ชุด สามารถ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

พฤษภาคม 2555

(นายพงษ์สวัสดิ์ นาษพัฒโนรูจัน)

ผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อม



บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี ฯ จำกัด

พฤษภาคม 2555

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อม

54/95





ตารางที่ 2 (19) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศากย์ ตั้งอยู่ที่ถนนซุยภาระจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>8. จดให้ระบุเมืองค้าหากาที่มีหนี้ถ้วนด้วยทุกวัน และนำไปติดต่อหนี้ริบานห้ามขยายต่อสืบทอดคราว 9. จดให้ระบุเมืองค้าหากาที่มีหนี้ถ้วนด้วยทุกวัน และนำไปติดต่อหนี้ริบานห้ามขยายต่อสืบทอด 10. จดให้ระบุเมืองค้าหากาที่มีหนี้ถ้วนด้วยทุกวัน และนำไปติดต่อหนี้ริบานห้ามขยายต่อสืบทอด 11. จดทำตราลงกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงปรับปรุง ให้มีความรู้เท่ากับ การใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้ผู้รับทราบการอบรมกับบริษัทผู้ดูแลระบบบำบัดฯ ของโครงการ เพื่อยกระดับความตระหนักรู้และนำร่องการดำเนินโครงการ ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการ</p>	<p>รายงานน้ำเสียต่อ 130, 160, 140 และ 10 ถูกบานต่อเมตร/วัน ลดในกระบวนการบำบัดน้ำเสียต่อ 0.2 เมตร ขนาด 0.5 ตารางเมตร รวมความเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และห้องค้ำสำหรับหัวทางระบายน้ำ ที่จะเป็นแหล่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีเก็บไส้ตู้สำรองติดต่อ หากไม่สามารถรับรายได้ค่ารับรองเดือน ก่อนเก็บไส้ตู้สำรองติดต่อ ให้ระบุเมืองค้าหากาที่มีหนี้ถ้วนด้วยทุกวัน แต่ไม่เก็บในหน้องพักข้อมูลยก กรณีการสูบจากตัวถอนออกจากรั้ว เกเรออะทุกๆ 3 ปี/ครึ่ง หรือเมื่อถึงกำหนด</p> <p>การใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้ผู้รับทราบการอบรมกับบริษัทผู้ดูแลระบบบำบัดฯ ของโครงการ เพื่อยกระดับความตระหนักรู้และนำร่องการดำเนินโครงการ ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการ</p> <p>บ้านต้นน้ำเสียทุกชิ้นต้องถูกลอกห้องเผาต่อระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ บึงสูบน้ำเสีย เครื่องเติมน้ำยาฆ่าแมลง เครื่องสูบน้ำยาฆ่าแมลง หรือเกลือ เพื่อความสะอาดในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้ยุ่งเหงา และระบบหักส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p>

พฤษภาคม 2555
(นายพสกนิกร ไกรพัฒน์)
ผู้รับมอบอำนาจ

พฤษภาคม 2555
(นายสุวิทย์ วรรณะรังษี)
ผู้อำนวยการร่วมตรวจสอบ



บธรษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด
ผู้รับมอบอำนาจ
บุรีรัตน์ ไกรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

55/95

บริษัท บีคอนเซปต์ จำกัด เนื่องด้วยร่างกายต้องการสิ่งแวดล้อม
บริษัท บีคอนเซปต์ จำกัด เนื่องด้วยร่างกายต้องการสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตารางที่ 2 (20) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาหารชุด ไอ ค่อนได ศาสยา ต้องพิจารณาประเมินความซ้อนยากของกิจกรรม แผนครอบคลุม จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประภากายส่วนละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เช่น ปั๊มน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ และเครื่องสูบน้ำเสียจากน้ำที่ใช้ไปสู่แหล่งน้ำ อยู่เสมอที่ได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งการเดินทางบ้านจดจำ ทำให้เกิดปัญหาด้านเสียงที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ สำหรับน้ำเสีย	13. ตรวจสอบผ่านบ่อของแหล่งส่วนที่ถูกขุดขึ้นไปแล้วและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียง ผลกระทบทางน้ำที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปใช้ได้จริงทันทีที่เจรจาและบันบัดด้านเสียง	12. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประภากายส่วนละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เช่น ปั๊มน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ และเครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำที่ได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งการเดินทางบ้านจดจำ ทำให้เกิดปัญหาด้านเสียงที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ สำหรับน้ำเสีย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
14. ติดตั้งสีแดง คาดว่าไม่ถูกอย่างกว่า 10 ชม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมทั้งชั้ดเจน และเขียนป้ายทราบเมืองที่ “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”	15. จัดให้ห้องน้ำสีเขียวบริเวณใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและกำจัดก๊าซเมทานฟีเกิดขึ้น	13. ติดตั้งสีแดง คาดว่าไม่ถูกอย่างกว่า 10 ชม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมทั้งชั้ดเจน และเขียนป้ายทราบเมืองที่ “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
16. จัดให้มีการนำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดเดลิเวอรี่มากรองดูต้นน้ำใหม่ภายในโครงการ โดยใช้เครื่องกรองดูดซึ่งสามารถดูดและกรองเศษขยะที่เกิดขึ้น	1. จัดให้รักษาอย่างพักอาศัยติดตั้งกรองน้ำทุกห้องห้อง แสง/ไฟอัปเกรด ไฟออกโคมสีฟ้า เพื่อให้สามารถนำเข้าพื้นที่โครงการได้สะดวก ไม่เกิดปัญหาและรายรับผลกระทบโดยตรง ที่ใช้เป็นทางเข้า-ออก	14. ติดตั้งสีแดง คาดว่าไม่ถูกอย่างกว่า 10 ชม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมทั้งชั้ดเจน และเขียนป้ายทราบเมืองที่ “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”	พฤษภาคม 2555 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
3.5 การคุมมาตรฐานและ การชนสัง	- บริษัท BRIDGE DEVELOPMENT BANCO จำกัด ดำเนินการดูแลดูแลและรักษาความสะอาดของที่ดินที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่ใช้เป็นทางเข้า-ออก	3.5 การคุมมาตรฐานและ การชนสัง	พฤษภาคม 2555 (นายพงษ์สวัสดิ์ เกษปุราศรีวงศ์) ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ไบรด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

พฤษภาคม 2555

(นายพงษ์สวัสดิ์ เกษปุราศรีวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท ไบรด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด



56/95

พฤษภาคม 2555

(นายพงษ์สวัสดิ์ เกษปุราศรีวงศ์)



ผู้รับมอบอำนาจจาก

บริษัท ไบรด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด



ตารางที่ 2 (21) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามที่ดำเนินการ
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ต้องผู้ที่มีหน้าที่ภาระดูแล ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อำเภอพุฒาณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสื่อแวดล้อม	ผลการทดสอบที่สื่อแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสื่อแวดล้อม
	<p>โครงการ ทำให้ระบบทับกการให้บริการ LOS บานหนาที่ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนซอยรามคำยาม มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังคงมีความสามารถให้บริการเป็น A เช่นเดิม - ถนนบริรมสพน์ มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังคงมีความสามารถให้บริการเป็น A เช่นเดิม - ถนนบริรามราชนี มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังคงมีความสามารถให้บริการเป็น C และ B เช่นเดิม 	<p>ขออย่างร้ายจ่ายอม และห้ามจอดต่ำกว่า 100 คราวต่อวัน</p> <p>2. ให้ผู้ดูแลอาคารควบคุมปริมาณรถอย่างต่อเนื่องโดยการจัดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือเมื่อมีการจดติดตามที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้อัตรากลับเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้อัตรากลับเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และตัวรถท่าน้ำสำหรับผู้คนที่ 2 หลักคนที่ 3</p> <p>3. จัดให้มีจุดตรวจสติกเกอร์ และรับเอกสารบันทึกสำหรับบุคคลภายนอก โดยห่างจากทางเข้า-ออกโครงการไว้เพียงกว่า 30 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความบumping และลดภัยจากการจราจรสัญจร</p> <p>4. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และจัดตั้งจ่าหน้าที่ดูแลให้ความสงบทางภายนอก สำหรับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผู้คนจำนวนมากเข้า-ออกโครงการ บริเวณทางขอยกภาระร่วมกัน</p> <p>5. จัดให้มีเส้นทางเชื่อมจราจรและที่ศูนย์กลางการร่วมอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของการจราจร ภายในถนนจยตราชยองคงกรุง</p> <p>6. จัดทำรั้วป้องกันตัวหนาหนา และรับริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ผู้สัญจรสามารถ通行เข้า-ออกโครงการได้อย่างสะดวก</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือปรบก. ที่ผ่านการฝึกอบรมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จัดสรรงามอย่างรวดเร็วและฉับพลัน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสื่อแวดล้อม</p>



Jayant B.M.

AKT



พฤษภาคม 2555

(นายพงษ์สวัสดิ์ เกษจุฬารัตน์)
ผู้อำนวยการต้นสังกัด



พฤษภาคม 2555

(นายสุรีย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้นสังกัด
บริษัท ไฮเทค เอ็นจิเนียร์ คอนซัลต์ จำกัด

ตารางที่ 2 (22) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลายา ต้องยึดถัมชนชອนภาระจ่ายม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต.สอด 24 ชั่วโมง</p> <p>8. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ สำหรับ 114 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 37 คัน</p> <p>9. โครงการจัดทำมุ่งสู่จานวน 1 ศักดิ์ ขนาด 12 ที่นั่ง เพื่อย้ายความต้องการให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ และยกให้เป็นที่จอดรถยนต์ อัจฉริยะ ให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เดิมอย่างมาก</p> <p>10. ห้ามประทummings กิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อตัวที่จุดไฟฟ้าบริเวณที่จอดรถยนต์ อัจฉริยะ ที่จอดรถลดลงจากที่เดิมอย่างมาก</p> <p>10.5 ณ ร่องค์และประตูทางเข้า-ออกพื้นที่ห้องพักอาศัยใช้ระบบบันทึก</p> <p>สถานะ</p> <p>11. ห้ามติดตั้ง หรือจัดทำป้าย หรือสีสีติดๆ ที่เป็นภัย对你 ในการอยู่ในห้อง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พรมหางเจ้าให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในมาตราการ</p> <p>(นายสุวิทย์ วรรณะดิษฐ์)</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อม</p>
3.6 การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน	<p>มีมูลค่าโครงการเกิดขึ้น คาดว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยและพำนักระยะ 952 หนึ่งปีในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นที่พักอาศัย จำนวน 1,000 ครอบครัว จำนวน 3,000 คน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่กำหนด และทำให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ</p> <p>ในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร จึงต้องดำเนินมาตรการชี้แจงผู้เช่าผู้ห้องเช่า อย่างไรก็ตาม ดำเนินมาตรการชี้แจงผู้เช่าผู้ห้องเช่า อย่างไรก็ตาม</p>	<p>- ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการขยะ ไฟฟ้า น้ำ จัดการน้ำเสีย และขยะอย่างเคร่งครัด สามารถลดขยะลงได้มาก</p> <p>กระบวนการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย กลไกที่อยู่ในห้องน้ำ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่กำหนด และทำให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ</p>	<p>พฤษภาคม 2555 (นายพัฒนา มนัสส์ มนัสส์) ผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อม</p>
		 	 <p>พฤษภาคม 2555 (นายสุวิทย์ วรรณะดิษฐ์) ผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท ไฮบริด เอนจิเนียริ่ง จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (23) รายการและตัวแปรของพัฒนาการทางสังคมและทางวัฒนธรรม ช่วงปีต่อต้านการคุกคามโดยอาชญากรรม ไอ ครอบครัว ศักดิ์ ศาสนาฯ ตั้งอยู่ที่บ้านชุมชนการจะจ่ายอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการประเมินผล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การสื่อสารและงาน โครงการน้ำมัน	ผลกระทบโดยยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคการโครงสร้าง การ ประชุมรอบตัวย ภาคการชุด ถึง 8 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร Club house ถึง 2 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบดบังครื่นสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ของบ้านเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> - หากเป็นพื้นที่อยู่อาศัย บุคคลบังคับสัญญาณโทรทัศน์ จัดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยในห้อง และดำเนินการรับสถานที่อยู่อาศัยใหม่ทันทีที่บ้านพักอาศัยที่เดิมไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสีย โดยโครงสร้างทำให้เสียหายแล้ว ด้วยโครงสร้างทำให้เสียหายแล้ว ผู้พักอาศัยห้องที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่อาศัยพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการบดบังความสูงของตึก อาคารโครงสร้าง ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง และจะต้องติดตั้งจานดาวเทียมใหม่ให้เสียหายโดยสิ้นเชิง สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนติดตั้งคุณภาพอากาศดูดโดยในหนังสือตั้งถาวรสระบุชี้แจง หมายเหตุการติดตั้งที่ขออนุญาตที่จะเป็นผู้รับเรื่อง 	
4. ศูนย์พัฒนา	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้อยู่อาศัยและพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 1,952 คน ทำให้ปริมาณค่าบริโภคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องจ้างการซื้อ-ขายสินค้า 	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการรายงานรักษาระดับความปลอดภัย ของอาคารและอาคาร เรียบร้อยของตัวตน 24 ชั่วโมง 2. จัดสร้างป้อมยาม และไฟฟ้ารัตติกาลเพื่อป้องกันความร้ายกาจ 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และปริมาณดูดบันทาง ซึ่งขอรับรองพื้นที่อย่างไร้ภัย โครงการ 	

ພວນການຮ່າມ 2555 ຕົກລາດ /

۱۳



(မှတ်နှုန်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏)

မြန်မာ ပြည်တော်ဝင်ရှိခဲ့သူများ အကြောင်း မြန်မာ ပြည်တော်ဝင်ရှိခဲ့သူများ အကြောင်း

59/95

ปริญญา อุตสาหกรรม เภสัชภิเษก ศรีนันท์ นิ่ยรังษ์ ศรีนันท์สัมภพ จำเรือง

โครงการที่ 2 (24) รายการแสดงผลการดำเนินการต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความต้องการของกิจกรรมทางสังคมในแต่ละปี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การบริหารจัดการของหน่วยงาน ตามมาตรฐานคุณภาพ สำหรับการประเมินคุณภาพครั้งที่ 2 ของสถาบันฯ

องค์ประกอบของทางสื่อและส้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบกับภูมิภาคอย่างไรและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ขึ้นลงไม่มีนัยสำคัญ		
4.2 การสาธารณสุข และ ยาเข้ามาอย่างไร	1. การคุณภาพเมือง-ออกโครงการ ด้านร่างกาย	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงสร้างทำให้สิ่งพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในบริเวณนี้เพิ่มขึ้น เป็นผลให้การจราจรบนถนนขยายกำจายามเพิ่มจำนวน และส่งผลกระทบต่อความเร็วในการเดินทางที่มากขึ้น - การจราจรในโครงสร้าง โดยเฉพาะทางด่วนที่มีความเร็วสูง อุบัติเหตุ และภัยดีการบาดเจ็บต่อผู้ร่วงกายได้ - ผลกระทบจากการเดินทางให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นของรถยนต์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ และปอดตื้อ 	<p>1. จัดทำแบบสำรวจประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อคาดคะเนผลกระทบของโครงการโดยประสานขอรับข้อมูลโครงการ เรียบร้อยของการจดทะเบียน หรือยื่นที่ผู้อำนวยการฝ่ายปกครองท้องที่ดำเนินการ จัดจราจรค่ายยังวิทยุความสัมภានและจัดตั้งระบบการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตั้งแต่ 24 ชั่วโมง</p> <p>2. จัดทำแบบสำรวจประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยการไปสำรวจที่บ้านของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ ในการประเมินที่ดินอย่างไรดี ภาคภูมิภาคในประเทศ</p> <p>3. จัดทำแบบสำรวจประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยการไปสำรวจที่บ้านของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ</p>	 

ມະນີການພະນັກງານ 2555 ...

(ພາຍໃນສັງເກດ ເປົ້າຈຸນໍາຕົກລົງ)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

“กินบุหรี่” ไม่ดี ต้องยุติ “กินบุหรี่” บุหรี่เป็นภัยร้ายๆ

60/95

พฤษภาคม 2555 New

(၁၉၆၂ ခုနှင့် ၁၉၆၄ ခု အတွက်)

บริษัท วีคเคอร์ส์เพลซ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ศูนย์ซ่อมแซมและติดตั้ง ผู้ชำนาญการที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของ

ມະນາຄາ 2555

(អូឡិចត្រូនកម្មសាលាអនុញ្ញាត ពាណិជ្ជកម្មនៃបានបាន)

និរាមនៃការងារ និងការប្រព័ន្ធឌីជីថល និងការប្រព័ន្ធឌីជីថល

61/95



ພາກພາບທີ່ 2555

(ଶ୍ରୀମିତ୍ରାଜୀଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ)

ປະເທດລາວ ຕົກລົງຈົບປະເທດໄຫວ່າລັດຖະບານ ອົງກອນ ດີເລີມ ຕົກລົງຈົບປະເທດໄຫວ່າລັດຖະບານ ອົງກອນ ດີເລີມ

ตารางที่ 2 (26) รายการแสดงผลกรະ hab สิ่งแวดล้อม มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ ตั้งอยู่ที่ถนนหม่องกรานราชดำเนิน ถนนอรุณรัตน์ ตำบลศาลาฯ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของห้องสิ่งแวดล้อม	ผลกรະ hab สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. กรณีที่อาคารโครงสร้าง มีการใช้สารเคมี เช่น สีดัดฟ้า ปลวก แมลงสาบ ควรคำนึงถึงการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บน้ำ เพื่อยังกันไม่ให้สารเคมีร้ายๆส่งไปในบ่อเก็บน้ำ</p> <p>4. ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทางภาระของน้ำประปา เป็นประจำ 1 เดือนเชิงลึก สำหรับเครื่องซักผ้าต้องดูแลวิเคราะห์หากพบน้ำเสีย ที่ตาก الشمسไปให้แห้งเก็บน้ำ</p> <p>5. เก็บน้ำอย่างน้ำในบ่อเก็บน้ำ ให้ดูแลวิเคราะห์หากพบน้ำทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกบ้านหรือไม่</p> <p>6. ดำเนินการป้องกันของน้ำในบ่อเพื่อสำรองโครงสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ของโครงการ มาสำรวจทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</p>	มาตรฐานตามที่ต้องการ ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ของโครงการ มาสำรวจทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
		<p>4. ความสะอาดของห้องว่ายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้บริการสระว่ายน้ำ ซึ่งอาจเกิดไฟดูดผลกระทบที่ต่อสาธารณะจายของเชื้อโรค ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงสร้าง <p>1. จัดที่นอนสุขาบดมนตร์ และซ่อมแซมห้องน้ำอย่างบ่อยบ่อยและการจูงและคุ้มภัยน้ำ ในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความปลอดภัยกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลสระว่ายน้ำ</p> <p>2. ให้ฝ่ายการเงินตัวอย่างน้ำท่อนนำไปบำรุงรักษาทางท่อคูลเลอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เก็บตัวอย่างอย่างรายวันโดยสອนจด โดยหากส่วนน้ำสีฟ้า และส่วนน้ำสีน้ำเงิน ขณะที่น้ำไปเข้าสระว่ายน้ำมากกว่าสูตร 3. ต้องบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำของสระว่ายน้ำ เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรฐานตามที่ต้องการ ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ของโครงการ มาสำรวจทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>มาตรฐานตามที่ต้องการ ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ของโครงการ มาสำรวจทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง</p>



[Signature]

พฤษภาคม 2555

นายพงษ์สวัสดิ์ เทษบุพรากร (ลงนาม)



(นายธฤทธิ์ วรรณะประเทศไทย)

ผู้รับมอบอำนาจ

62/95

บริษัท ไฮบริด เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับเหมาโครงการ จำกัด

ตารางที่ 2 (27) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการบ่อเก็บน้ำและแก้ไขผลกรองแบบสั่งและต้ม ช่วงเบ็ดเตล็ดน้ำ การคัดกรองคราด ไอล ค่อนโถ ตามมาตรฐาน ต้องที่ทนของภาระจ่ายม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อำเภอพุทธมงคล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการน้ำเสีย - น้ำเสียจากผู้พักอาศัย เกิดข้อศูนย์รวมรีไซเคิล พร้อมซักที่ทำให้เกิดโรคได้ โดยใช้เครื่องหยอดน้ำที่สามารถเข้าสู่ภายนอก ในการส้วมและซักห้องน้ำ แหล่งกินโดยไม่ต้องใจ	<p>1. จัดให้โครงสร้างบ่อบนด้านหน้าเสียรวมภายในโครงสร้าง เพื่อลดความสูงยกให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึบ สำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากส่วนพืชอย่างจัดให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบมีการดักดื่นตัวกาก (Aerobic Filter+Conventional Activated Sludge) จำนวน 4 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 130, 160, 140 และ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผ่านไตรินบริเวณด้านซ้ายและขวา ร.</p> <p>2. จัดให้มีการสูบอากาศออกของจากบ่อกรองอย่างต่อเนื่อง 3 ปี/ครึ่ง</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงสร้างรับทราบและควบคุม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงสร้างอย่างเช่น ใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทที่รับเหมาห้องน้ำรายรับประจำของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและสอนบำรุงดูแล ตลอดระยะเวลาโครงการเป็นต้นไป</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุ</p> <p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	
6. การจัดการขยะมูลฝอย - การเก็บสะสมขยะมูลฝอยไว้ภายในโครงสร้างขนาดกินไป เนื่องจากแหล่งเพาะพันธุ์ข้อมูล แมลงวัน ทราย และสัตว์เลี้ยง พาหะนำร่องมาสู่คน	<p>1. จัดให้มีห้องพักขยะร่วมบ้านลักษณะของโครงสร้างขนาดความสูง 28.2 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บขยะได้นานเท่ากับ (28.24/5.856) 4.8 วัน ประกอบด้วย ห้องพักขยะเบี้ยกชุดครัว 17.9 ลบ.ม. และห้องพักขยะแห้ง 4.9 - รีไซเคิล - อันตราย ขนาดครัว 10.3 ลบ.ม.</p> <p>2. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกชั้นตัวชี้แจงความ “โปรดแล้วกลับประตูให้หมดดีด”</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>  	
		<p>พฤษภาคม 2555 นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไบรท์เดฟเวลปเม้นท์ จำกัด</p> <p>พฤษภาคม 2555 นางพรสวรรต์ เกษุจานทร์รุงนก ผู้รับมอบถ่านห้าม บริษัท ไบรท์เดฟเวลปเม้นท์ จำกัด</p>	<p>พฤษภาคม 2555 นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไบรท์เดฟเวลปเม้นท์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (28) รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของกิจกรรมและแผนแก้ไขผลกราฟทางสีในเขตต่อ水流 ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำ คุณโน๊ต ศานาญา ต้องยื่นหนอนซ้อมภาระจ่ายม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบบทบาทสัมภาระต่อ水流	ผู้ผลกระทบต่อ水流ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ตรางสูบไม้ไผ่ขยายต้นค้างในโครงสร้าง หากมีขยายต้นค้างโครงการต้องแจ้งให้ก่อสร้างรบกวนสูบน้ำและรื้อแล้วซ้อม เทศบาลตําบลศาลายาเข้ามาเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัดท่อไป	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. พื้นที่สันทนาการ	- ยาหารสัตว์พื้นที่ป่าดงดิบ ประมาณ 1,952 ㏊ ที่ไม่มีสถานที่จุดกิจกรรม ยังสั่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้พักอาศัยได้	1. จัดให้มีสระบัวรายน้ำ และห้องแยกกำลังภายในชั้นล่างอาคาร Club house ของโครงสร้าง 2. จัดให้มีพื้นที่สันทนาการบริเวณที่น้ำดิน รวมทั้งห้องประมวล 2,025.98 ตารางเมตร	
4.3 การศึกษา	- เช็ตต่ำบสศาลายา ฝึกอบรมศึกษาธิคติฯ ทั้งภาครัฐ จังหวัด และเอกชนจำนวนหลักแต่ละแห่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเรียนแล้วถือว่าเพียงพอ และยังสามารถรองรับบุตรหลานของผู้ที่จะถ่ายทอดภารกิจต่อไปในโครงสร้างและในบริเวณนี้ได้อีกด้วย ประกอบกับประเทศไทยในขณะนี้เมืองที่สูงสุดมากที่สุดในอาเซียน ทางศึกษาทางการศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ดีมาก	-	
4.4 ศาสนา	- เนื้อหาในห้องเรียนให้ไม่บีบบุตรหลานต้องเดินทางไกลไปเรียน และวัฒนธรรม สืบสานเชื้อชาติ ร่วมกันอย่างดี ตามความต้องการของผู้คนในชุมชน	พ.ศ. ๒๕๕๕ (นายพงษ์สวัสดิ์ เตาญี่พากศรีรัตน์) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บุรีรัชต์ ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พ.ศ. ๒๕๕๕ (นายศรีวิทย์ วรรณะระพีร์) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บุรีรัชต์ ไบรท์เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (29) รายการแสดงผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกราดเสื่อม เข้าบกติดตามการ
ทดสอบมาตรฐาน คุณภาพของภาระน้ำเสีย ต้องที่ก่อนนัดหมาย บนเครื่องมือ ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 ความปลอดภัย สาธารณะ	- โครงการจัดทำมีภัยร้ายรุกษทางการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ รักษาความปลอดภัยและเพศร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อไปนี้ เช่นมาใช้บริการในโทรศัพท์ ตั้งหนังจังคาด้วงสามารถร้องให้หู ความปลอดภัยต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการของโครงการได้ อย่างเพียงพอ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการรายงานรักษาความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยสื่อสารด้วยทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ที่มาจากการร้องขอเวลา จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดที่เป็นทุกๆ ชั้นของอาคารทั้งหมดอย่างภายใน โครงการ จัดให้มีระบบป้องกันการเข้า-ออกภายในโครงการ ไฟ ป้อมกันอัตโนมัติที่เกิดจากบุคลิกสิ่งของ 	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การรับรองนักศึกษา	- โครงการตั้งใจใส่ใจในการดูแลนักศึกษาอย่างดีที่สุด ควรดำเนินการดังนี้ 39 (พ.ศ.2537) และภู กระหงนบบที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราช ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ย่า่างครบรอบ 2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในคู่มือ (ภาค ที่ 5)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีสื่อและติดตั้งระบบป้องกันอัตโนมัติ แสงและระบบประปา อากาศด้วยไอน้ำในรายงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และภูกระหงนบบที่ 47 (พ.ศ.2540) ยกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในคู่มือ (ภาค ที่ 5) จัดให้มี Sensor ที่ติดตั้งในประตูหน้าห้องน้ำทุกห้อง ในการนี้ที่ ทำการเปิดใช้งานสัญญาณจาก Sensor จะไปแสดงที่ห้องควบคุม (Central Control) เพื่อตัวร่วงส่องไฟเข้าไปในห้องได้คนไฟ สามารถลับเข้ามาในห้องที่อยู่ในแต่ละห้องได้ จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่บริเวณประตูทางเข้า-ออก บ้านให้ใหม่ไฟ ชั้นที่ 1 เพื่อตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย 	พฤษภาคม 2555 (นายสุวิทย์ วรรณา ระเบียบ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ไฮบริด เทคโนโลยี จำกัด

พฤษภาคม 2555
(นายพงษ์สวัสดิ์ เกษชุมพาร์ค รัตน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไฮบริด เทคโนโลยี จำกัด

นายสุวิทย์ วรรณา

พฤษภาคม 2555
(นายสุวิทย์ วรรณา ระเบียบ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไฮบริด เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (30) รายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปฏิบัติหน้าที่
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลายา ตั้งอยู่ที่ถนนซุยภาระจำยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ขอผูกอกอาศัย</p> <p>4. ควรจะสอนประวัติปัจจัยกันยังคงคืบไปให้มากกว่าได้ยื่นถ้อยคำ แนะนำของผู้ผลิต หากพบว่ามีการชำรุดหรือใช้การไม่ได้หรือบ นากันทันที</p> <p>5. ติดป้ายแนะนำการใช้บุบกระจกเม็ดและชนิดไว้บริเวณที่บุบกระจกดีด ตื้งอยู่</p> <p>6. ติดตั้งแบบต่ำๆ สำหรับห้องน้ำที่ต้องใช้บุบกระจกตัวเดียว บริเวณบันไดที่ต้องเดินของอาคาร</p> <p>7. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย¹ และฝึกอบรมวิธีของการซ้อมยथพยัญญะยานหนีไฟให้เฉพาะบุคคลที่มีภาร เจ้าหน้าที่ของโครงการ ย่างรักษาการณ์เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ทันท่วงทีและไม่ต้องใจกลัว</p> <p>8. จัดให้มีแผนการป้องกันและตับเพลิงของอาคารโครงสร้าง โดย เจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ บริหารงาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ตั้ง การฝึกซ้อม การพยัญญะ ประสบการณ์เพื่อให้ได้ แผนการป้องกัน และตับเพลิงของโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>9. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการตับเพลิงของอาคาร โครงสร้าง โดยประสานงานกับหน่วยบริหารสาธารณภัย เทศบาลต่ำบลบศักดิ์ เป็นประจำๆ</p> <p>10. บริเวณเส้นทางการขนส่งบันไดเนื้อหาแม่น้ำให้สิ้นกีดขวาง</p>	  <p>พฤษภาคม 2555 (นายพงษ์สันติ เทษชาติรุจ្យ) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด</p> <p>พฤษภาคม 2555 (นายธีรวิชัย วรรณะประเทศไทย) ผู้อำนวยการโครงการฯ ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด</p>

พฤษภาคม 2555



(นายพงษ์สันติ เทษชาติรุจ្យ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายธีรวิชัย วรรณะประเทศไทย)

ผู้อำนวยการโครงการฯ ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

ตารางที่ 2 (31) รายการและต้องการทบทิ้ง เวดส์มิ่นที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยภูมิภานุรมย์พันธุ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของเวดส์มิ่น	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 สุนทรียภาพและ ห้องน้ำสาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างโครงการมีสักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ การออกแบบทางเดินสถาปัตยกรรมของโครงการเน้นความสวยงาม หมายความ หมายความ ไม่ขัดต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ของที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง แต่จะต้องคงไว้ให้ได้เพื่อการและให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่สูญเสียไป - ลักษณะการวางตัวของอาคาร จะวางตัวตามรูปแบบของแม่น้ำ บริเวณรอบตัวอาคาร ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างทั้งหมด เป็นที่ดินที่ดีที่สุด สามารถรองรับการใช้งานที่ดีที่สุด จึงควรจัดทำให้ติดต่อเข้ากันได้ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบตัวอาคาร ขนาดใหญ่ ประมาณ 2,025.98 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อ พื้นที่สีเขียว 1.04 ตารางเมตร (ภาพที่ 7) โดยคำแนะนำที่สูง จะอยู่ติดกับพื้นที่ที่ต้องการโดยรอบ บริเวณเป็นโถลงน้ำ ยาหาร เพื่อช่วยลดการหล่อหลอมและสบายน้ำ แต่จะทำให้ขาดการไหลเชือกและต้องตัดต้นไม้ที่ดีที่สุด จึงควรร่อนลงมาในโครงการ 2. บริเวณแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารจัดให้เป็นไม้เนินต้นนายตัดต้นใหม่ เพื่อสามารถขยายตัวซึ่ง ผลักดันผู้คนกลับ ไอลีส์ร้อนน้ำได้ 3. จัดให้มีการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรักษาความสะอาดของที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง ไม่ให้เกิดเศษวัสดุ หรือเศษวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก จึงควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จัดทำให้ติดต่อเข้ากันได้ 	<p>มาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นไม้ใน แหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่ดีที่สุด จึงควรจัดทำให้ติดต่อเข้ากันได้</p> <p>มาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นไม้ใน แหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่ดีที่สุด จึงควรจัดทำให้ติดต่อเข้ากันได้</p> <p>มาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นไม้ใน แหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่ดีที่สุด จึงควรจัดทำให้ติดต่อเข้ากันได้</p>
			 

พฤษภาคม 2555
(นายพงษ์สัตติ เกษมพากิจรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป เจ๊ก

พฤษภาคม 2555
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป เจ๊ก

พฤษภาคม 2555 ..

(ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରମାନ)

២៩៣

ମାତ୍ରା ଲିପିରେ ଦେଖିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ

68/95

માનુષ અને જગત

(କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ର ମହାନ୍ତିରାଜୀ)

ប្រុងក្រាស សិក្សានៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាល និងបានរាយការចាប់ផ្តើម

ตารางที่ 2 (33) รายการแสดงผลการประเมินเดือนที่สามคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกราดเสื่อมของช่วงเปิดดำเนินการโครงการอุดหนุนซ่อมแซม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อ่างทองพุทธมงคล จังหวัดนครปฐม

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) การสัมมาษณ์ ครั้งที่ 2	2. ผลการสำรวจครั้งที่ 2 การสัมมาษณ์ โดยผู้อำนวยการห้อง/unit ที่ประเมินให้กับบุคลากรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยตรงกับกลุ่มที่ 1 ที่อยู่ในระดับ 200 เมตร โดยรอบ โครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ไม่สามารถเข้าไปในแนวกันและแก้ไขผลกระทบให้ส่วนตัวหาน้ำให้ดีที่สุด โดยให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม




พฤษภาคม 2555

(นายพนธนส์ เกษปุพารช์โรจน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไบรท์ เทเลคอมมิวนิคейชัน จำกัด



พฤษภาคม 2555

(นายสุวิทย์ วรรณะดิษฐ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ยูคิซึโน้ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

69/95

ตราสารที่ 3 สรุปมาตรฐานการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิตระบบสื่อสารมวลชน โครงสร้างอาคารชุด โฉนด ศาลายา ของบริษัท ไบบร์ก ตีโวสโปเบเนห์ กรุงเทพ จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนยุทธศาสตร์จักรยานยนต์ ถนนบูรธรรมสพน์ ตำบลสระสาเรายา อำเภอพนมยงค์ จังหวัดนครปฐม

〔二〕 〔三〕 〔四〕

(မြန်မာစာတမ်းမျက်နှာ)

ເມືອງໄກເຈນ

ប្រឹក ប្រាក់ តើវាសម្រាប់អ្នក ក្រឡាហេង ជាំកត

96/01

ตารางที่ 3 (1) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่าวราชุด โอล ศอนโด ศาลายา ของบริษัท บีร็อก ตีวีสื่อประเมินที่ กรุงเทพ จำกัด ต้องที่ด้านซ้ายของภาระจำยอม ทราบธรรมสพน์ ดำเนินสถาสาฯ สำเรือมาตรฐานทั้ง จังหวัดนนทรีประชุม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	- NOx 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - HC 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - SO ₂ 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง	- Chemiluminescence Method - Gas Bag - ตามประกาศศคบและกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ความเร็วและพื้นที่ทางลม 1 วันต่อเนื่อง	- ตกลงช่วงก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ	
(2) เสียง	- TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - PM ₁₀ 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง	- High Volume Air Sampler - High Volume PM-10 Air Sampler	- จุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนหน้าติดกับยานพาหนะ (ภาคที่ 8 (ต่อ))	- ท่า 6 เดือน/ครึ่ง ตลอดช่วงก่อสร้าง	
(3) ความสั่นสะเทือน	- Leq 24 hr, Lmax และ L90 1 วันต่อเนื่อง	- เครื่องมือวัดระดับเสียง	- บริเวณที่ศูนย์เรียนของโครงการ	- ทุกวันช่วงทำการงานราก โดยรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจสอบ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง	
4. ทรัพยากรางวัล	- PPV , Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง	- ตามประกาศศคบและกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานการสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยอุบัติเหตุ	- บริเวณที่ศูนย์เรียนของโครงการ	- ทุกวันช่วงทำการงานราก โดยรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจสอบ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง	
4. ทรัพยากรางวัล	- สภาพของรั้วป补贴ชากิ่งปาล์ม ไม้สำราญ ไม้ประดับ ไม้ล้มลุน ไม้ต้นไม้ต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ แต่ต้องห้ามนำต้นไม้มาตัดต่ำลง	- ตราชวินิจฉัย ปฏิรักษา ไม้ต้นไม้ต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ แต่ต้องห้ามนำต้นไม้มาตัดต่ำลง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	

พัฒนาค่า 2555

(ພາຍພະນັກງານດີ ແກ່ມືຂໍສົກລົງ)


ตารางที่ 3 (2) สุขาภิบาลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่าวราชชุมนู ครอบคลุมพื้นที่ เปรียบเทียบกับ ศักยภาพ ของริชั่น บริษัท เทเวสโซบเมเน็ท กรุงเทพ จำกัด
ดังอยู่ที่ในนี้ซ่อนภาระจำยอม แผนกรรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริวารที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการขยะ	- สภาพของถังขยะตั้งไว้ไม่เข้ารูดพื้นห้องใช้งานสมอ และตั้งเพียงพอต่อปริมาณขยะ	- ตรวจสอบถังขยะที่ตั้งไว้ด้วยตาเปล่า	- พื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
6. การระบายน้ำ	- バランスกึ่งกากาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อตักขยะ-ทราย	- การยุดตันของชั้น เชิงดิน หิน หินกรวดและเศษหิน แหล่งปลูกต้นไม้ที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
7. การบำบัดน้ำเสีย	- pH - BOD - SS, Settatable Solids, TDS - Sulfide - TKN - Fat, Oil & Grease	- ดำเนินการศึกษาตรวจสอบทั้งในส่วนของชั้นดินและหินที่ก่อสร้าง บรรเทาการรบกวนระบบน้ำที่ 2548 กำหนดมาตรฐานน้ำทั้ง 3 ชั้น - ตรวจสอบขั้นตอนการรับต้นน้ำที่ต้องการให้ถูกต้อง ตามที่ได้ระบุไว้	- ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณที่ก่อสร้าง - ระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการให้ถูกต้อง ตามที่ได้ระบุไว้	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ
8. เศรษฐกิจ และสังคม	เศรษฐกิจ สังคม	เศรษฐกิจ สังคม	เศรษฐกิจ สังคม	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ

Hand Sign

พ.ศ. ๒๕๕๕
(นายพรเดศ์ เกษชพัตร์โรจน์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เทเวสโซบเมเน็ท กรุงเทพ จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๕
(นายสุวิทย์ วรผลปรัชิตชัย)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไฮบริดส์ตีม เอ็นจิเนียริ่ง คุณชัชโนดาท จำกัด



ตารางที่ 3 (3) สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรทางการอาชีวศึกษา โอล คอนโซ่ ศาลายา ของบริษัท ไบร์ตี้ เดเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด ผู้ขอที่รับอนุญาตประกอบกิจการจัดการรับจำยอม ถนนธรรมราษฎร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธคุณ จังหวัดนครปฐม

ตารางที่ 3 (4) สรุปมาตรฐานติดตั้งและรักษาความปลอดภัยของบุคลากร คุณภาพ ความสะอาด ของบริษัท ไบรท์ เทคโนโลจี จำกัด ด้วยห้องน้ำสาธารณะ ถนนบรรหารสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพatham จังหวัดนครปฐม


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการตรวจ	บริเวณที่ตรวจ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- สภาพน้ำทางภายนอก เช่น กลิ่น สี และความชื้น	ที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง นำปริมาณน้ำซึ่งบรรจุภัณฑ์ติดเชื้อ	- พนักงานทำความสะอาด	รับประทานเป็นประจำ	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด	
- ปริมาณ E.Coli ในน้ำเก็บ	- การผู้รับเหมือนรักษาระบบทด	- ตรวจสอบมาตรการรักษาดูแล/การล็อตของร่องน้ำและเปลี่ยนไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าตามกำหนดเวลา	- บ่อระบายเสียง	- บ่อละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด
2. การใช้ไฟฟ้า	- ความสูงของหัวร้อนสำหรับห้องน้ำ	- ตรวจสอบมาตรการรักษาดูแล/การล็อตของร่องน้ำและเปลี่ยนไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าตามกำหนดเวลา	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด
3. การจัดการขยะ	- ความสูงของหัวร้อนในการร้อนน้ำชั่วขณะ	- ตรวจสอบมาตรการรักษาดูแล/การล็อตของพักราชบัตร รวมไปถึงสภาพที่ดีของเส茅 ในการผูกรอก หรือ ชารุดต้องดำเนินการแก้ไขหากมี	- ห้องน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด
น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- น้ำเสีย และสารพหะไป	- ตรวจสอบมาตรการรักษาดูแล/การล็อตของพักราชบัตร บริเวณที่พักชัยธรรม และรากชัย รวมทั้งร่องรับน้ำฝนอย่าง หากพบว่ามีเชื้อที่ติดค้างต้องถอดออกทันที	- ชั้นใต้ดิน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด
	- ชั้นใต้ดิน	- ตรวจสอบมาตรการรักษาดูแล/การล็อตของพักราชบัตร บริเวณที่พักชัยธรรม และรากชัย รวมทั้งร่องรับน้ำฝนอย่าง หากพบว่ามีเชื้อที่ติดค้างต้องถอดออกทันที	- ห้องน้ำ	- ตรวจสอบมาตรการรักษาดูแล/การล็อตของพักราชบัตร บริเวณที่พักชัยธรรม และรากชัย รวมทั้งร่องรับน้ำฝนอย่าง หากพบว่ามีเชื้อที่ติดค้างต้องถอดออกทันที	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด
4. การป้องกัน	- การใช้ช่างซ่อมไฟฟ้า	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย แบบเบรกเตอร์ไฟฟ้า ตามคุณสมบัติที่ต้องการได้ตามที่ระบุ	- พนักงานทำความสะอาด	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ แต่ไม่ต้องดำเนินการ	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด
อัคคีภัย	- Bell, Manual Fire Station, FHC	- ตรวจสอบและทดสอบระบบเตือนภัย ตามคุณสมบัติที่ต้องการได้ตามที่ระบุ	- พนักงานทำความสะอาด	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ แต่ไม่ต้องดำเนินการ	- นิติบุคคลสถานอาหารชุด

พฤษภาคม 2555
(นายพรรสวัติ กาญจนาภรณ์(เจริญ))


ผู้รับมอบอำนาจจาก


บริษัท ไบรท์ เทคโนโลจี จำกัด ลงนามในหนังสือ

พฤษภาคม 2555
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 (5) สิรุปมาตราตราชัตติตราตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอิฐชุด โศ ศรอนโน๊ด ศากาฯ ของบริษัท ไบร์ท เทคโนโลยีแพนฟ์ กรุงเทพ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ถนนซ้อมภาระจะยอม ถนนธรรมสพน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำ	- เศษขยะ และตะกอนหินทราย	- ตรวจน้ำบนบ่อพัก ท่อระบายน้ำห้องครุภาร และบ่อตักขยะบริเวณดีไซน์ของโครงสร้างกันท่อระบายน้ำ ขนาดน้ำซ้อมภาระจำยอม	- ห้องท่อโครงสร้าง	- ทุกๆ 6 เดือน/ครึ่ง ถ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลสายการชุด
6. คุณภาพน้ำ	- ตรวจสูบ อย คุณภาพน้ำ ในส้วมน้ำ สำนักงาน 2 จุด ศื้อส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะผู้ที่ใช้บริการมาที่สุด	- ตามช่องทางน้ำ และท่อประปาของคุณภาระน้ำสูช ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจกรรมสิ่งปลูกสูง ให้กับผู้ที่มีภาระในทำนองเดียวกัน	- สรรว่ายน้ำของโครงสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลสายการชุด
	- pH, Cl, Coliform bacteria, Escherichia Coli, Streptococcus Aureus Pseudomonas aeruginosa	- ตัวชี้วัดออกตัวของน้ำและทำความสะอาดได้ดีหรือไม่	- ป่าตัดไขมัน	- ทุกๆ 6 เดือน ระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลสายการชุด
		- ตรวจสภาพ ตัวถังเก็บกักน้ำและท่อระบายน้ำที่ติดตั้งติดต่อ กันอย่างแน่นหนาในแต่ละรอบ	- ถังกรอง	- ทุกๆ 3 ปี ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลสายการชุด
		- ตามประปาศักดิ์สิทธิ์ที่ติดต่อ กันอย่างแน่นหนาในแต่ละรอบ	- ตามประปาศักดิ์สิทธิ์ที่ติดต่อ กันอย่างแน่นหนาในแต่ละรอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลสายการชุด
		- ตรวจสภาพ ตัวถังเก็บกักน้ำและท่อระบายน้ำที่ติดต่อ กันอย่างแน่นหนาในแต่ละรอบ	- บริเวณบ่อตราชีวีที่ 2548	- ตรวจสภาพ บ่อตราชีวีที่ 2548 ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์) ผู้อำนวยการต้านภัยแวดล้อม
					 พัฒนาคม 2555 (นายพรสังก์ เกษจุฬารัตน์) ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท ไบร์ท เทคโนโลยีแพนฟ์ กรุงเทพ จำกัด


พัฒนาคม 2555
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการต้านภัยแวดล้อม
บริษัท ไบร์ท เทคโนโลยีแพนฟ์ กรุงเทพ จำกัด


ตารางที่ 3 (6) สรบประมาณการติดตามตรวจสอบคุณภาพลิ้นและตัวอย่างในกระบวนการชุด ไบร์ช ตีวีสโตร์ เมืองกาฬฯ กรุงเทพฯ จำกัด
ต้องยื่นหนังสือถายการประจำปี ณ นั้นธรรมสพน์ ตำบลศาลาฯ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- Sulfide, TKN, Fat, Oil & Grease เสีย	- ตรวจสอบประสมสิหบิภาร และสกาว การทำงานทั่วไป	- ตรวจสอบน้ำเสียรวม	- ท่าวันที่สอดรับะเวลากาบีด ดำเนินการ	- ท่าวันที่สอดรับะเวลากาบีด ดำเนินการ	- นิติบุคคลสายการชุด
- เศษขยะ และเศษกากอินทรีย์	- ตรวจสอบบ่อฟ้า และท่อระบายน้ำ รอบโครงการ และบ่อถังขยะบริเวณจุดเชื้อมาซองโครงการกับท่อระบายน้ำ บัน FN งานกำจายอม	- บ่อฟ้า และท่อระบายน้ำ	- เตรียมสบ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เตรียมสบ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลสายการชุด
7. ห้องน้ำ	- การเต็บโดยสารในน้ำ - ความชื้นใน ของพื้นดิน บริเวณส่วน และรอบตัวห้องน้ำ	- ตรวจสอบการระบายน้ำ ติดบ่อของต้นไม้ อาการบวบ ต้นไม้แห้งกราก หรือตายหัวราก ดูแล และบำรุงรักษาห้องน้ำ	- ห้องน้ำใช้เยาวชนคงโครงสร้าง - ห้องน้ำใช้เยาวชนคงโครงสร้าง	- เตรียมสบ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลสายการชุด
	- ขนาดการผ่านของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- ติดแต่งรากด้วยควบคุมทั้งหมด และคงความสูงคงต้นด้วยการตัดแต่งรากให้ต้นเข้ากับสภาพดิน	- ห้องน้ำใช้เยาวชนคงโครงสร้าง	- ปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลสายการชุด



พฤษภาคม 2555
(นายพรสันต์ เกษภูมิรัตน์)
ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท ไบรท์ ตีวีสโตร์ เมืองกาฬฯ กรุงเทพฯ จำกัด
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ จำกัด



(นายรุ่งย์ วรรณปรัชช์)
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ จำกัด
บริษัท อีโคสไสท์ จำกัด เอกอัจฉริย์ คณาจารย์ จำกัด
76/95

.....
Arachit Jumw.

พื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ส่วนตัว 8 ชั้น 1 อาคาร




รายการ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เข้าร่วมและผู้ตรวจสอบ
1	พื้นที่ก่อสร้าง	นายพิริยา ธรรมชาติวงศ์	นายวิวัฒน์ ธรรมชาติวงศ์


โครงการบ้านเดี่ยว 1 ชั้น 1 อาคาร
พื้นที่ก่อสร้าง 8 ชั้น 1 อาคาร

บริษัท อิโคซิส เอนจิเนียริ่ง จำกัด
Ecosystem Engineering Consultant Co., Ltd.







DETAILED FOUNDATION PLAN




AERATION AND SEDIMENTATION TANK PLAN OF (Section 1)



GREASE TRAP, SEPTIC TANK AND SUBMERSIBLE PUMP PLAN OF (Section 1)



GREASE TRAP, SEPTIC TANK AND SUBMERSIBLE PUMP SECTION OF (Section 1)




RECYCLE TANK PLAN OF (Section 1)

粗糙系数	0.015
水头损失	0.000
水力坡降	0.000
水力坡降	0.000
水力坡降	0.000

RECYCLE TANK PLAN OF (Section 1)

WASTEWATER TREATMENT PLANT AND WATER TANK DETAIL (Section 1)



HYDRAULIC PROFILE OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (Section 1)

(นายพงษ์รัตน์ บานชัยศรีนิล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ไบเทค تكنولوجี จำกัด

(นายสมชาย ราชวงศ์ประดิษฐ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท วีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

ลงนามแทน บริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามแทน บริษัทฯ


โครงการสาธารณูปโภค ๑ หนองโพ ศาลาชา

ประเทศไทย ๒๕๕๕


ECOSYSTEM ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

กันยายน


๒๕๕๕




GREASE TRAP, SEPTIC TANK AND SUBMERSIBLE PUMP PLAN OF (方案 2)




SUBMERSIBLE PUMP, SEPTIC TANK AND GREASE TRAP TANK PLAN OF (方案 2)




AERATION AND SEDIMENTATION TANK PLAN OF (方案 2)




RECYLE TANK PLAN OF (方案 2)




SOIL FOOTING AND ROFE BAR




GREASE TRAP, SEPTIC TANK AND SUBMERSIBLE PUMP SECTION OF (方案 2)



SUBMERSIBLE PUMP, SEPTIC TANK AND GREASE TRAP TANK SECTION OF (方案 2)




AERATION AND SEDIMENTATION TANK SECTION OF (方案 2)



RECYLE TANK PLAN OF (方案 2)

WASTEWATER TREATMENT PLANT AND WATER TANK DETAIL (方案 2)



พ.ศ. ๒๕๕๕
นายพงษ์รัตน์ บานะ (ผู้ดูแล)
ผู้ดูแลชั่วคราว

บริษัท ไทย ศิริรัตน์ จำกัด
บริษัท ไทย ศิริรัตน์ จำกัด

HYDRAULIC PROFILE OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (方案 2)

พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพงษ์รัตน์ บานะ (ผู้ดูแล)
ผู้ดูแลชั่วคราว
บริษัท ไทย ศิริรัตน์ จำกัด
บริษัท ไทย ศิริรัตน์ จำกัด)

โครงการพัฒนาชุมชน หนองโพ ท่าศาลา

บริษัท ไทย ศิริรัตน์ จำกัด ลงนามขอรับหนังสือรับรอง
Ecosystem Engineering Consultant Co., Ltd.


2(2)

รักษา


นายพงษ์รัตน์ บานะ (ผู้ดูแล)
ผู้ดูแลชั่วคราว

บริษัท ไทย ศิริรัตน์ จำกัด
บริษัท ไทย ศิริรัตน์ จำกัด)


บริษัท ไทย ศิริรัตน์ จำกัด ลงนามขอรับหนังสือรับรอง จัดทำโดย



SUMMERSIBLE PUMP SEPTIC AND SUBMERSIBLE PUMP PLAN OF (ທຳກັນ 3)




SUMMERSIBLE PUMP SEPTIC AND GREASE TRAP TANK PLAN OF (ທຳກັນ 3)




RECYCLE TANK PLAN OF (ທຳກັນ 3)




AERATION AND SEDIMENTATION TANK PLAN OF (ທຳກັນ 3)



DETAIL FLOOR AND ROOF SLING



WASTEWATER TREATMENT PLANT AND WATER TANK SECTION (ທຳກັນ 3)






WASTEWATER TREATMENT PLANT AND WATER TANK SECTION (ທຳກັນ 3)

AERATION AND SEDIMENTATION TANK SECTION OF (ທຳກັນ 3)

RECYCLE TANK SECTION OF (ທຳກັນ 3)

RECYCLE TANK PLAN OF (ທຳກັນ 3)



ພະຍານາມ 2555
 (ແມຍພວກເຮົາ ແລະ ພັນປະຕິບັດ)
 ຜົນມອງຄ່າມໍານຸດ
 ປະຊິບ ນະບາຍ ທີ່ໄວສະຫະມາລັກ ກຽມພ ຈຳກັດ

ພະຍານາມ 2555
 (ນະຄູງກາຍ ຂອງພະນັກງານ ຕື່ອົງການ ດັວກໂນໂລຢີ)
 ຜົນມອງຄ່າມໍານຸດ
 ເກີດ ວິໄລທີ່ໄວສະຫະມາລັກ ກຽມພ ຈຳກັດ

ພະຍານາມ 2555
 (ນະຄູງກາຍ ຂອງພະນັກງານ ຕື່ອົງການ ດັວກໂນໂລຢີ)
 ຜົນມອງຄ່າມໍານຸດ
 ເກີດ ວິໄລທີ່ໄວສະຫະມາລັກ ກຽມພ ຈຳກັດ

ພະຍານາມ 2555
 (ນະຄູງກາຍ ຂອງພະນັກງານ ຕື່ອົງການ ດັວກໂນໂລຢີ)
 ຜົນມອງຄ່າມໍານຸດ
 ເກີດ ວິໄລທີ່ໄວສະຫະມາລັກ ກຽມພ ຈຳກັດ

ການຟີ	ຂອງພາ	ການປັບປຸງເສີມການ
2(3)	ຖົກ	ທີ່ອານຸມັດ ກຽມພ ຈຳກັດ


ໂຄງກາງ ວິໄລທີ່ໄວສະຫະມາລັກ ກຽມພ ຈຳກັດ

ນະພັບ ອົງການ ເກີດ ວິໄລທີ່ໄວສະຫະມາລັກ ກຽມພ ຈຳກັດ
 ECO SYSTEM ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.




ນະພັບ ອົງການ ເກີດ ວິໄລທີ່ໄວສະຫະມາລັກ ກຽມພ ຈຳກັດ

ນະພັບ ອົງການ ເກີດ ວິໄລທີ່ໄວສະຫະມາລັກ ກຽມພ ຈຳກັດ



SEPTIC,AERATION AND SEDIMENTATION TANK PLAN OF CLUBHOUSE



SEPTIC,AERATION AND SEDIMENTATION TANK SECTION OF CLUBHOUSE

พฤษภาคม 2555

(นายพรล้วล็ต์ เกษชุพานิชรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

บริษัท ไบร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

พฤษภาคม 2555

(นายสุภัย วรรณประดิษฐ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ภาพที่	ชื่อภาพ	ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของอาคาร Club House และห้องพักบายรวม
2(4)	ที่มา	บริษัท ไบร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ		บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
ECOSYSTEM ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.		82/95

ຄາມກົດ 2

ຄາຕາວ 3



83/95





พฤษภาคม 2555

(นายพรสวัสดิ์ เกษรพิมานเรือง)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด






(นายเกรียงไกร วรรณประดิษฐ)

ผู้อำนวยการด้านฝึกอบรมและเชิงวิชาการ

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนต์ จำกัด

ภาพที่	ชื่อภาพ	รายละเอียดห้องพักบารม และลานหากไขมัน
3(ต่อ)	ที่มา	บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ		บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนต์ จำกัด
Ecosystem Engineering Consultant Co.,Ltd.		84/95






นายสุริย์ พัฒนาวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อม
บริษัท บrite จำกัด


ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เย็นนี้เรื่อง คุณภาพและมาตรฐาน

วันที่	ชื่อผู้พิจารณา	ตัวอย่างงบประมาณเดือนพฤษภาคม ประจำปี ๑ ภาคครึ่ง ๑
ที่มา	บrite จำกัด	ตัวอย่างงบประมาณเดือนพฤษภาคม ประจำปี ๑ ภาคครึ่ง ๑


โครงการอาคารชุด บ้านโค คลาบฯ



ภาพที่	ชื่อภาพ	ตัวอย่างผังระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ชั้นที่ 3-8 ของอาคาร 2
5(1)	ที่มา	บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด
โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลาฯ		บริษัท อิโคซิสเด็น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
87/95		ECOSYSTEM ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.



FIRE ALARM & CCTV SYSTEM 2nd PLAN (คลับ คลับ HOUSE)



FIRE ALARM SYSTEM 1st PLAN (คลับ คลับ HOUSE)

(นายสุริษฐ์ ภาระนัน พลศรีวงศ์)
ผู้ช่างงานภายนอก สำนักงานตรวจสอบ
บริษัท บีร์ ไทย จำกัด เนื้อรัง คลองเตย กรุงเทพฯ จ้าวัด

โครงการคลับ คลับ คลับ คลับ


5(2) ก้าวที่

ข้อก้าว

ห้อง

บริษัท บีร์ ไทย จำกัด เนื้อรัง คลองเตย กรุงเทพฯ จ้าวัด

88/95



บริษัท บีร์ ไทย จำกัด เนื้อรัง คลองเตย กรุงเทพฯ จ้าวัด
ECOSYSTEM ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

แบบแปลนสถาปัตย์ บ้านพัก 12 ชั้น



พงษ์ พัฒนา 2555

(นายพงษ์ พัฒนา)

ผู้ดูแลสถาปัตยกรรม บริษัท พัฒนา จำกัด

ปรับปรุง แก้ไข ตามความต้องการของพัฒนา

ผู้ดูแลสถาปัตยกรรม บริษัท พัฒนา จำกัด

เอกสาร 1

พงษ์ พัฒนา 2555

(นายพงษ์ พัฒนา)

ผู้ดูแลสถาปัตยกรรม บริษัท พัฒนา จำกัด

เอกสาร 2

พงษ์ พัฒนา 2555

(นายพงษ์ พัฒนา)

ผู้ดูแลสถาปัตยกรรม บริษัท พัฒนา จำกัด

เอกสาร 3

พงษ์ พัฒนา 2555

(นายพงษ์ พัฒนา)

ผู้ดูแลสถาปัตยกรรม บริษัท พัฒนา จำกัด

ภาคที่	ห้องพัก	ผู้ดูแลสถาปัตยกรรม บริษัท พัฒนา จำกัด	โครงการอาคารชุด บ้านพัก 12 ชั้น
6	ห้องพัก ห้องน้ำ	พงษ์ พัฒนา 2555 นายพงษ์ พัฒนา	โครงการอาคารชุด บ้านพัก 12 ชั้น

V Condo

คอนโดมิเนียม บี แอนด์ บี

บริษัท บีแอนด์บี จำกัด

สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

เว็บไซต์ : www.vcondo.com

สำนักงานที่ 1 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 2 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 3 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 4 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 5 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 6 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 7 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 8 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 9 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 10 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 11 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 12 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 13 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112


E-mail : info@vcondo.com

สำนักงานที่ 14 : สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-020-1111

โทรสาร : 02-020-1112

E-mail : info@vcondo.com



พื้นที่ใช้สอยชั้น 1 รวม = 2,025.98 ตร.ม. (ไม่รวมห้องค่า 1,952 ตร.ม.)

พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพงษ์ พานิช) ผู้จัดทำแบบ


ผู้จัดทำแบบ อรุณรัตน์ ใจดี

บริษัท บีแอนด์บี จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ก. ๗๖๗๙ บ้านท่าแพ หมู่ ๗ ตำบลท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

ก. ๗๖๗๙ บ้านท่าแพ หมู่ ๗ ตำบลท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

90/95






PLANTING SCHEDULE								
Symbol	Species	Thai name	No.	Root ball dia. (in.)	Overall height (in.)	Chest stem height (in.)	Trunk diameter (in.)	Standing area (sq.m.)
	<i>Burmannia acutangula</i> (L.) Gaertn	ฟูนี	2	1.00	6	3	0.40	12
	<i>Lysimachia rotundifolia</i>	ลิซิมัช	18	0.80	5	4	0.30	7
	<i>Sweetea macrophylla</i> King.	เสเวตเตา	8	0.60	4	2.5	0.15	7
	<i>Wodisia bluertia</i> A.K. Irene.	วอดิเซ่ส์	11	0.80	4	2.5	0.20	7
	<i>Tubobilia argentea</i> Britt.	ตูบอบิลล่า	4	0.80	5	3	0.20	7
	<i>Coriaria ovalifolia</i> Gaertn.	โคเรีย ออฟายลิฟ	6	0.80	4	2.5	0.20	7
	<i>Dolichandra tripalma Schum</i>	ดอลิคันดรา	6	1.00	6	3	0.30	12
	<i>Millingena hohenackeri</i> J.F.	มิลลิงเคน่า	4	1.00	5	3	0.40	12
	<i>Physosperma macrorhizum</i> H. Wend.	ฟิโซสเพอร์มา	82	0.80	4	2	3	246

ຕົກໄຫວ້າມີເນື່ອງຈຳກັບລົງທະບຽນ 1528.24 ພ.ຊ. (ໃນມູນຄວາມກວາ 1,237.20 ພ.ຊ.)

ພະຍາດກរານ 2555
សະຖານທີ່ ພະຍາດກອງປະຊາຊົນລາວ

บริษัท บีซีที จำกัด
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ สำนัก
บริษัท บีซีที จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ สำนัก




(ନୈତିକାର୍ଯ୍ୟ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରିୟ)

ପ୍ରକାଶ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ

ପ୍ରକାଶ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ

卷之三

ପ୍ରକାଶକ



WETFLYME 2555 .

ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତି ପାତ୍ର କୁଳ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର


תְּלִימָדָה

ການທີ 7(3) ດັບແລ້ວຕອບປະເປດໃຫຍ່ໄດ້ສິ້ນເຄີຍວາ ຂອບປົງປະທາງ

ແກ່ເຫັນດຽວຈຳດຸດຊາຍກາພອກກາສ
ຕໍ່າທັນ ດຽວຈຳວິຊາເຮົ່ານີ້ສະບັບຫຼຸມ
● ◆ ●

ພື້ນຖານ


ຄາຕາງ 3



ສ່ານມາດອສກ
ຕາມເບີໂທຂາຍພາຫະນະເຂົ້ານັ້ນ

ຄາຕາງ 2


ຄາຕາງ 2
ສ່ານມາດອສກ



ພື້ນຖານ

ໃຫຍ່ເປົ້າມະນຸຍາ 12 ຊົ່ວໂມງ

ຄາຕາງ 1



ພື້ນຖານ
ສ່ານມາດອສກ


(ນູ່ພື້ນຖານ ຂັ້ນທີ່ບໍ່ມີປາດສູງຂອງຫຼຸດຄລື່ອນ)

ບໍລິຫານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ


ພື້ນຖານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ

ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ

ພື້ນຖານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ



ພື້ນຖານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ




ພື້ນຖານ

(ນູ່ພື້ນຖານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ

ບໍລິຫານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ

ພື້ນຖານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ


ພື້ນຖານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ



ພື້ນຖານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ

ພື້ນຖານ
ມີຫຼຸດຄລື່ອນ
ຕົວຢ່າງ
ປະເທດໄທ
ກົງຫາພາກ
ຈຳກັດ

ການທີ	8	ຮູ້ອາກາ	ຜົນລະສົດຕົ້ນການຊັບຕິດ 1 ຕົວມັງຄົມມາພາກອານຸເພີຍ ແລະ ພັດແວກ້ອນ	ໂຄງການອາການຊັບຕິດ ອົບ ຄອນໂຄ ຖາດຫາ
ໜຶ່ງ	ໜຶ່ງ	ປີເກີດ	ປີເກີດ ປະເທດໄທ ສິໄງລະລະມານັດ ກົງຫາພາກ ຈຳກັດ	ໂຄງການອາການຊັບຕິດ ອົບ ຄອນໂຄ ຖາດຫາ



ภาคที่ 8(๑๐)	ร่องวาก ที่นา	จุดที่ ๒ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงเรียนพิทักษ์วิทยานุสรณ์	โครงการระบายน้ำชุมชน ๑๐ หมู่บ้านโค สามา
บริษัท สีโคชิลส์ เทค จำกัด ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เชื้อเพลิง หมู่บ้านโค จำกัด	บริษัท อีโคซิส เทค จำกัด ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เชื้อเพลิง หมู่บ้านโค จำกัด	บริษัท อีโคซิส เทค จำกัด ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เชื้อเพลิง หมู่บ้านโค จำกัด	บริษัท อีโคซิส เทค จำกัด ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เชื้อเพลิง หมู่บ้านโค จำกัด

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ฝ่ายติดตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพัฒนาระบบฯ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2554

โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้บังคับไว้ เมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว หน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายจะนำมาตรการนั้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนั้น เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งกำหนดให้เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring report) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน หรือใช้ในการว่าจ้าง/มอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำรายงาน สำนักงานฯ จึงจัดทำแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน นี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ผู้จัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการสามารถจัดทำรายงานได้เอง โดยใช้

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการหรือที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือเจ้าของโครงการว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงานก็ได้

2. ส่วนหน้าของรายงาน

2.1 ปกหน้า ประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ (ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ระบุชื่อโครงการเดิมไว้ด้วย)
- เจ้าของโครงการและสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (กรณีที่มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำรายงานฯ)
- ฉบับเดือน (ระบุ)

2.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานฯ ตามแบบ ตต. 1

3. บทนำ

3.1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ตต. 2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้ง และภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ (ระบุสถานภาพปัจจุบัน เช่น กำลังก่อสร้าง มีผู้พัก
อาศัยแล้ว ร้อยละ ... เป็นต้น)
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

3.2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน พร้อมทั้ง ระบุวันที่แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง หากมาตรการใดที่กำหนดให้ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่ต้องดำเนินการให้ระบุระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน หรือหากให้ดำเนินการไป

แล้วในการรายงานครั้งที่ผ่านมา ให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการนั้นๆ ไว้ด้วย ทั้งนี้ ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการ พร้อมภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ (ที่เป็นปัจจุบัน) ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตต. 3

สำหรับโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และยังมีกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ ดังนั้น โครงการต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการด้วย

4.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ใช มาตรการฯ หรือรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้น ในตารางเปรียบเทียบตามข้อ 4.1 พร้อมเสนอสำเนาหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แสดงโดยใช้แผนที่หรือแผนผังประกอบที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัดและมาตรฐานเปรียบเทียบ

จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง และพารามิเตอร์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

5.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย หรือค่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ หากประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรฐานไว้ให้เปรียบเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศ หรือพิจารณาแนวโน้มจากการตรวจวัดที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้แสดงผลการตรวจวัดที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปี โดยแสดงในรูปกราฟ ตาราง หรือลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดและแนวโน้มได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง แบบสำเนาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ และสถาบันนั้นเป็นที่ยอมรับ

5.3 ต้องเสนอภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดงวันที่ และเวลาในการถ่ายภาพอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งหมด ที่ทำการรายงานผลในครั้งนี้ โดยอาจแยกเป็น

- มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ
- มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้
- มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
- มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าเกินค่าที่มาตรฐานกำหนดหรือไม่ อย่างไร

7. ภาคผนวก

ประกอบด้วยสำเนาหนังสือแจ้งติดต่อความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำเนาหนังสือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือมาตรการฯ (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อโครงการ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิงต่างๆ สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบ แผนภาพหรือภาพถ่าย (สี) ต่างๆ และข้อมูลประกอบอื่นๆ

8. การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- | | |
|---|--------------------|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 ฉบับ |
| | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด | จำนวน 1 ฉบับ |
| (ยกเว้นโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ) | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 ฉบับ |
| (โครงการที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ ให้ส่งที่สำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่) | พร้อม CD-ROM 1 ชุด |

4. หน่วยงานอนุญาต

จำนวน 1 ฉบับ

พร้อม CD-ROM 1 ชุด

หมายเหตุ หน่วยงานอนุญาต เช่น

กรมที่ดิน กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง กรณี โครงการโรงเรมที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณี โครงการโรงพยาบาลของเอกชนที่ต้องขออนุญาต

ตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี อาคารชุดหรือโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด

9. ระยะเวลาที่จัดส่ง

ส่ง 2 ครั้ง/ปี ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ส่งภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือน
มกราคมถึงมิถุนายน)
- ครั้งที่ 2 ส่งภายในเดือนมกราคม โดยรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคมของปีก่อน

กรณีที่เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมของส่วนราชการ รัฐ รัฐวิสาหกิจ ต้องส่งรายงานฯ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง (ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ...)

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตั้งอยู่เลขที่.....
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....
จังหวัด ของ ฉบับประจำเดือน
() มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.
() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.
() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ตำแหน่ง

(ประทับตราหน่วยงาน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

1. ชื่อโครงการ

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)

2. สถานที่ตั้ง

3. ชื่อเจ้าของโครงการ

4. สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์ โทรสาร.....

e-mail

5. จัดทำโดย

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ.....

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ

8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ.....
.....
.....

- ขนาดพื้นที่โครงการ.....

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

* การบำบัดน้ำเสีย.....
.....

* การระบายน้ำ

* การจัดการขยะมูลฝอย

.....

* อื่นๆ

* เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจาก
รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ.....

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
ระบบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบทุกข้อ	ระบุรายละเอียดการปฏิบัติ โดย แสดงภาพถ่ายประกอบ	

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)					
* มาตรฐาน						

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ

สถานที่ทิ้ง

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)					
* , ** มาตรฐาน						

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้างประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.

2548

** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ตารางที่ 2.3 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)					
*						
*,** มาตรฐาน						

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

** มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543