

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของการเคหะแห่งชาติ
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของการเคหะแห่งชาติ ดังอยู่ด้านเทพพัฒนา ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะ โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 230 หน่วย จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของการเคหะแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการดังนี้


1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้กฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อน ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

3) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อขออนุมัติหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

(นางสาววิสุทธิ์ นิรสวัสดิ์)

รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



บริษัท เอส ที เอส เอ็นจีเนียร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

มิถุนายน 2555

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.1 คุณภาพอากาศ เสียง และ ความสั่นสะเทือน	<p>เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการเป็นกิจการที่พัก อาศัย ซึ่งไม่มีกิจกรรมใดที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง เสียงและความสั่นสะเทือน ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยรอบ กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่น ละออง เสียงและความสั่นสะเทือน ส่วนใหญ่มาจากการ การจราจรของโครงการ ซึ่งคาดว่าผลกระทบจะอยู่ใน ระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการให้มีความเร็ว ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ดูแลรักษาด้านไม้และพื้นที่สีเขียว ภายในการให้มี สภาพดีอยู่เสมอ - ดูแลรักษาถนนภายในโครงการและที่จอดรถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - จัดให้มีสนับสนุนช่วยลดความเร็วของรถในโครงการให้ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรใน ชุมชน - ในกรณีที่มีถนนผังเมืองสาย ๕ ตัดผ่านพื้นที่โครงการ โครงการต้องดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึง ขนาดใหญ่ตลอดริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับถนนผัง เมืองสาย ๕ เพื่อเป็นแนวป้องกันและพิ灭ทางอากาศ และเสียง 	

VMN

(นางสาววิณี ชีรสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ เครือข่ายแห่งชาติ
มิถุนายน 2555




(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 แหล่งน้ำผิวดิน	<p>ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration System) เพื่อให้น้ำเสียมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำลงสู่คลองศala ของโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 และเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ 2 ระยะ 1 พบร้า มีปริมาณน้ำทิ้งผ่านการบำบัดและระบายน้ำออกจากโครงการ ประมาณ 433 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าความสกปรกของน้ำในรูปของ BOD ไม่เกิน 20 มก./ลิตร</p> <p>จากการประเมินผลกระทบโดยใช้สมการ Plug Flow Reaction คาดว่าเมื่อคลองศala รับน้ำทิ้งจากโครงการจะมีค่าความสกปรกในรูปของ BOD เท่ากับ 15.0 มก./ลิตร ไม่เกินค่าความสกปรกในรูป BOD ก่อนรับน้ำทิ้งจากโครงการ (15.0 มก./ลิตร) และจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดระบายน้ำออกจากการในปัจจุบัน พบร้า มีค่าความสกปรกในรูปของ BOD เท่ากับ 14.8 มก./ลิตร ถือว่าไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นคุณภาพน้ำของคลองศalaอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration System) และมีการนำรุ่งรักษากลไกและเดินระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน - ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นให้มาดูแลคลองศala ซึ่งที่ให้อ่านพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทำการขุดลอกดินและวัดพื้นที่ปากคลุ่มออกอยู่เสมอในช่วงก่อนถึงฤดูฝน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองศala ด้านทิศตะวันตกของโครงการ บริเวณก่อนผ่านจุดระบายน้ำและหลังผ่านจุดระบายน้ำจากโครงการรวม 2 จุด ปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ pH, DO, BOD, SS, TKN และ Fecal Coliform Bacteria

NNN
(นางสาววิทนี ชีรสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ การเคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



๖๗๘ บ.๑๙๖

(นายสุวัชร์ บัวแมยม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส ที เอส อินโนเวชัน คอนซัลแตนท์ จำกัด

มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพภูมิประเทศ และ การชั่วคราวพังทลายของดิน	<p>เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่รบประโภตกับ กิจกรรมหลักของโครงการเป็นกิจการด้านที่พักอาศัย ซึ่ง จะมีเพียงกิจกรรมการปรับสภาพพื้นที่ของโครงการใน บางช่วงเวลา เพื่อทำการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้อยู่ใน สภาพดี และสวยงามอยู่เสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจ ส่งผลต่อสภาพภูมิประเทศและเกิดการชั่วคราวพังทลาย ของดินในบริเวณที่ดำเนินกิจกรรมได้</p> <p>อย่างไรก็ตามบริเวณที่ว่างต่างๆ ทางโครงการจัดให้ เป็นพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน ซึ่ง จะช่วยลดการชั่วคราวพังทลายของดินได้ จึงถือว่าการ ดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการชั่วคราว พังทลายของดินในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของ โครงการ รวมทั้งบริเวณป่าห่วงน้ำให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ - ในกรณีที่มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ภายในโครงการ เช่น ขุดลอกสำราญสาธารณะในพื้นที่โครงการ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) ในการขุดดินและถอนดิน ต้องดำเนินการใน ช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ระหว่างเวลา 8.00- 17.00 น. และติดตั้งไฟแสงสว่างและ เครื่องหมายแสดงขอบเขตการตัดงานที่ สามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยสีสะท้อนแสงเพื่อ ป้องกันการพลัดตก (2) งานขุดดินเพื่อปรับปรุงสำราญสาธารณะ จะต้อง ติดตั้ง sheet pile โดยรอบพื้นที่หลุมขุด เพื่อ ป้องกันการพังทลายของดินที่อยู่โดยรอบ (3) เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนน หรือกำแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่ อาคารถนน หรือกำแพงนั้น ผู้ดำเนินการต้องจัด ให้มีค้ำยันหรือตัวรองรับฐานหากเสริมความ 	

Mm

(นางสาวณี ธีรสัตต์)
 รองผู้อำนวยการ เทศบาลแห่งชาติ
 มิถุนายน 2555




นายสุวัชร์ บัวแม้ม
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2555

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนอ่าาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้าน ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพภูมิประเทศ และ การชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)		<p>จำเป็นเพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบ แก้ไข ค้ายาน เข็มบีด และฐานรากดังกล่าวให้มี สภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ</p> <p>(4) ดำเนินการควบคุมภัยในบริเวณที่ดำเนินการ ปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่มีระเบียบและ สะอาด วัสดุก่อสร้างที่เป็นวัสดุที่นำมาใช้ ชั่วคราวมีการจัดวางให้อยู่เป็นหมวดหมู่ ส่วน เศษดิน หิน และเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องจัดให้มี ภาชนะเก็บรวบรวมไว้รองรับเศษวัสดุ และ เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ หรืออาจจัดให้มีพื้นที่ กองเก็บเศษวัสดุดังกล่าวไว้แล้วยทำการกำจัด ออกจากพื้นที่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>(5) ดินที่ขุดหามกองบริเวณของปอดินด้านที่ใกล้ กับที่บุคคลอื่นในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการ พังทลายได้ ทั้งนี้ควรนำไปกองบริเวณที่มีความ ลาดชันน้อยหรือนำไปออกไปหรือปรับกมใน บริเวณอื่นทันที</p>	

M/W

(นางสาววิณี ธีรสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



๒๕๖๗ ๒๗๖๖


(นายสุวัชร์ บัวแมย়ম)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนอ่าาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพภูมิประเทศ และ การชุมชนพัฒนาอย่างดี (ต่อ)		<p>(6) ในกรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหิน และดินจาก การขุดส่งบนริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ ใกล้เคียงโดยรอบ ให้ทำการเก็บกวาดให้สะอาด เรียบร้อย</p> <p>(7) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขันเขายังวัสดุ อุปกรณ์ และเศษวัสดุจากการก่อสร้างออกจาก พื้นที่และปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยและจัดภูมิ ทัศน์ให้สวยงามโดยเร็ว</p>	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ	<p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงการและข้างเคียงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม และชุมชนพักอาศัย ไม่พบว่ามีสัตว์หรือพืช ชนิดใดที่มีความสำคัญ มีลักษณะเด่น หายาก หรือใกล้ สูญพันธุ์ ประกอบกับการดำเนินการโครงการ มิได้มี กิจกรรมใดๆ ที่รบกวนต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียง ดังนั้น จึงถือว่าการดำเนินการไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบนบกในบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ดี ทางโครงการจึงจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ</p>		

Unaw

(นางสาววิทนี ชีรสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555




สุรศ บัวแม้น
(นายสุรศ บัวแม้น)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ก. เอส ที เอส เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนอ่าาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนน้ำ (ต่อ)	และยังได้จัดให้มีระบบป่าบังน้ำเสียรวมที่ป่าบังน้ำได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำภายนอก ดังนั้นจึงคาดว่าคุณภาพน้ำในคลองคลาน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงทรัพยากรชีวภาพในน้ำนั้น จะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทึ้งของโครงการในระดับต่ำ		
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	<p>ปัจจุบันโครงการบ้านเรือนอ่าาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระยะเปิดดำเนินการ โดยมีผู้เข้าพักอาศัยอยู่ในโครงการจำนวน 179 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 77.83 ของหน่วยพักห้องหมุด</p> <p>จากการสำรวจปริมาณการจราจรในเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ คือ ถนนเทพาพัฒนา เป็นหลัก และเข้าสู่ระบบการจราจรของโครงการ ซึ่งโครงการบ้านเรือนอ่าาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ใช้เส้นทางเข้า-ออกร่วมกันกับโครงการเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ 2 ระยะ 1 ดังนั้นจึงได้สำรวจปริมาณจราจร ปัจจุบันบนถนนเทพาพัฒนา ในวันทำงานและวันหยุดราชการ ดังนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายชื่อโครงการและป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร ก่อนถึงโครงการ - ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในโครงการอย่างเพียงพอตามมาตรฐานของการไฟฟ้า ตลอดแนวถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก และจัดระเบียบการจอดรถ เพื่อให้การเข้า-ออก เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางการจราจร - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำทางม้าลาย หรือสะพานลอดบนถนนเทพาพัฒนา บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 	

MNN

(นางสาวนีนี บัวแม่)
รองผู้อำนวยการ เกหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



นายสุวัชร์ บัวแม่


(นายสุวัชร์ บัวแม่)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการจราจรของโครงการ ปริมาณจราจรเข้า-ออกโครงการเดชชุมชนเพชรบูรณ์ 2 ระยะที่ 1 (309 หน่วย) และโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะ 3/1 (230 หน่วย) พบว่ามีปริมาณการเดินทางเข้า-ออกสูงสุดเกิดขึ้นในวันทำงาน 267 PCU/hr. ช่วงเวลา 17.00-18.00 น. มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 ของปริมาณจราจรทั้งหมดบนถนนเทพพัฒนาสำหรับในภาพรวมการจราจรจากโครงการทั้งสองมีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 11-27 ของปริมาณจราจรทั้งหมดบนถนนเทพพัฒนาหรือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบันก็อ่าวการจราจรจากโครงการไม่ได้ส่งผลให้มีปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณนี้แต่อย่างใด - <u>ถนนเทพพัฒนา</u> พบว่า ปริมาณการจราจรในช่วงเช้าและเย็นมีมากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ซึ่งเป็นปกติของการจราจรทั่วไป ช่วงเวลา 8.00-9.00 น. ของวันทำงาน ปริมาณจราจรสูงสุดคือ 910 PCU/hr และทำให้มีค่า V/C สูงสุด คือ 0.61 และอีกช่วงคือ เวลา 17.00-18.00 น. ของวันทำงานเช่นกัน มีค่าปริมาณจราจรสูงสุด 1,022 PCU/hr. ค่า V/C สูงสุดเท่ากับ 0.68 	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ - จัดให้มีสันนูนเพื่อชะลอความเร็วของรถบนภายในโครงการ หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชน - ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วรถและป้ายแสดงทางแยกบริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการ - จัดทำเครื่องหมายบนพื้นถนนแสดงทิศทางจราจรและเส้นแบ่งช่องการจราจรที่ชัดเจน - ในกรณีที่มีถนนสาย ง 5 ตัดผ่านพื้นที่โครงการ โครงการต้องดำเนินการท้านความปลอดภัย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) ติดตั้งป้ายหยุดและเตือนทางแยก เนินชะล้อความเร็ว และไฟกระพริบ บริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการก่อนถึงทางแยกเชื่อมต่อกับถนนสาย ง 5 โดยให้อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยและสั้นเกิดเห็นได้ชัดเจน (2) จัดให้มีบานรักษาการณ์ประจำบริเวณจุดเชื่อมกับถนนสาย ง 5 ในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อคอยอำนวยการจราจรให้เกิดความปลอดภัย โดยให้พิจารณาปล่อยรถออกจากโครงการในจังหวะที่รถทางตรงว่างหรือมีระยะปลอดภัยในคราวที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจรที่ติดตั้งโดย 	

OMW

(นางสาวนี ธีรวัสดี)
 รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
 มิถุนายน 2555



อุบล ชัยมงคล


(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2555

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	ส่วนในวันหยุด การจราจรเบาบางกว่ามาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองวันมีปริมาณจราจรไม่เกินระดับที่จะทำให้การจราจรติดขัด (V/C ไม่เกิน 1) โดยส่วนใหญ่มีปริมาณจราจรในระดับปานกลาง ดังนั้นแม้จะเปิดโครงการไปแล้ว ในปัจจุบัน ถนนเทพพัฒนาดังสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นตามการเดินทางของเมืองในอนาคตได้อีกมากโดยไม่ทำให้การจราจรติดขัด	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>(3) เชื่อมทางเข้า-ออกโครงการกับถนนสาย 35 เพียงชุดเดียวเท่านั้นโดยให้มีทางเชื่อมรองที่มาจากโครงการบริเวณอื่นทั้งหมด เพื่อลดจุดตัดกระแทกจราจรให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>(4) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการดำเนินการด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และการดำเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ได้แก่ การทางม้าลายหรือสะพานลอย แนวรั้วกันริมถนนตลอดแนวที่ผ่านพื้นที่โครงการ ไฟกระพริบ ป้ายจราจรต่างๆ อากาศ ป้ายระบุความเร็ว ป้ายเตือนทางแยก ป้ายเตือนเขตชุมชน เป็นต้น ให้ผู้ใช้ถนนสังเกตุเห็นได้ชัดเจน เพื่อจัดให้ทำการซ่อมแซมความเร็วของรถเมื่อเข้าวิ่งสู่เขตพื้นที่โครงการ ก่อสร้าง</p>	

Maw

(นางภาณี ชีรสวัสดิ์)
รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555




๙๒๖๗ ๒๕๖๘

(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนอ่าาหาร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<p>สำหรับการตรวจสอบที่ดินโครงการกับกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองเมืองเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2550 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนบริเวณที่ดิน 2 ประเภท คือ ที่ดินประเภทชานบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) หมายเลขอ. 6.13 และบางส่วนอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นอยู่ (สีเหลือง) หมายเลขอ. 1.24 โดยลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดเพื่อการอยู่อาศัยทั้งหมด และไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดการใช้ที่ดิน ดังนั้นพื้นที่โครงการในที่ดินทั้งสองประเภทจึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดในผังเมืองเมืองเพชรบูรณ์</p>	-	-
3.3 น้ำใช้	<p>ในระยะดำเนินโครงการ คาดว่าปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ภายในโครงการประมาณวันละ 233 ลบ.ม. โดยรับน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์ พบว่า ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสูงสุด 15,600 ลบ.ม./วัน มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,080 ราย ปริมาณน้ำผิดต 397,200 ลบ.ม. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 380,800 ลบ.ม. และปริมาณน้ำจำหน่าย 280,282 ลบ.ม. โดยอัตราการใช้น้ำของโครงการคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของกำลังการผลิต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบดูและระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและป้องกันการปนเปื้อนของน้ำประปา หากพบจุดที่มีการรั่วไหลให้ลงมือซ่อมทันที - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด 	-

 (นางสาวนิษฐ์สัสดี)
 รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
 พฤษภาคม 2555




นายสุวัชร์ บัวแม้ม
 (นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 พฤษภาคม 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 น้ำใช้ (ต่อ)	ดังนี้ จึงคาดว่าสำนักงานประปาเพชรบูรณ์มีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บริการแก่โครงการฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำรายอื่นที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ		
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสียภายในโครงการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในระยะดำเนินโครงการ ประมาณวันละ 186 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นจากถังเกราะกรองรีอากาศ ของแต่ละครัวเรือนมาแล้ว และถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดรวม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดค่าเบื้องต้นร้อยละ 77.78 คือสามารถลดค่าความสกปรกในน้ำเสียที่อยู่ในรูปปีโอดีจาก 90 มิลลิกรัม/ลิตร จนกระทั่งเหลือค่าเบื้องต้นในน้ำทึบเหลือไม่เกิน 20 มก./ลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • บ้านพักทุกหลัง ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองรีอากาศ (Septic & Anaerobic Filter System) ปริมาตรรองรับน้ำเสีย 1.0 ลบ.ม./วัน หน่วยละ 1 ชุดบำบัด • อาคารศูนย์ชุมชน ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดิม อาคารแบบมีตัวกลางยึดอากาศ (Fixed Film Aeration System) ปริมาตรรองรับน้ำเสีย 4.0 ลบ.ม./วัน • ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ชนิดเดิมอาคารแบบมีตัวกลางยึดอากาศ (Fixed Film Aeration System) รองรับน้ำเสีย 700 ลบ.ม./วัน จำนวน 2 บ่อ โดย <ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1 ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโครงการเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ 2 ระยะ 1 ปริมาตรรองรับน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ • น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด โดยมีตัวนี้คุณภาพน้ำที่ทำการตรวจด้วยแก่ pH, BOD, SS, TKN, OI & Grease, และ Fecal Coliform Bacteria • น้ำทึบหลังผ่านการบำบัด โดยด้วยคุณภาพน้ำที่ตรวจด้วยแก่ pH, BOD, TKN, SS, OI & Grease, ในเดือน และ Fecal Coliform Bacteria สำหรับการวิเคราะห์หาค่า BOD และ Fecal Coliform Bacteria ให้ดำเนินการ

UW

(นางสาววิณี ชีรสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
 มิถุนายน 2555



๙๖๗ ๒๕๖๒


(นายสุวัชร์ บัวเย้ม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 2 ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 ปริมาณร่องรับน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง และจัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทุกเดือน - ในการควบคุมการทำงานและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องมีแผนการตรวจสอบและการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรเป็นประจำอยู่เสมอ โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ที่อาจเกิดการชำรุดได้ง่าย เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ และจัดหาก้อนส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้งไว้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดข้องจนไม่สามารถทำงานได้ ผู้ควบคุมระบบบำบัดจะต้องจัดวางโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักรตั้งแต่ <ul style="list-style-type: none"> (1) วางแผนบัดเจ็บข้อมูล เช่น บันทึกการซ่อม (2) การดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องรักษาให้สะอาด ไม่ขาดการหล่อเลี้น จนเกิดการฝืด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ให้เปียกชื้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบคุณภาพน้ำทึ้ง เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น - ตรวจคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำก่อนระบายนอกจากพื้นที่โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยตรวจวัดค่า pH, BOD, SS, TKN, ไนเตรต, Total Phosphorus, Oil & Grease และ Fecal Coliform Bacteria - ตรวจคุณภาพน้ำในคลองศalaด้านทิศตะวันตกของโครงการ บริเวณก่อนผ่านจุดระบายน้ำจากโครงการ รวม 2 จุด ปีละ 2 ครั้ง (ถ้าแหล่งน้ำดูดฟัน) ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

MMW
(นางสาวนิษฐ์สวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการ เกษทะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



นายสุวัชร์ บัวแม้ม

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 2555


12/32

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนอ่าาหาร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>(3) ในการใช้งานอุปกรณ์ของระบบ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ จะต้องมีการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษัทผู้ผลิต และหากมีปัญหาจะต้องแจ้งทางผู้ผลิต หรือข้าดให้มีช่างมาตรวจสอบแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ โดยคุณภาพน้ำทึ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้ง ทึ้งนี้ หากระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำลงหรือมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที เพื่อให้ได้ผลในการควบคุมดูแลโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนตากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเป็นประจำทุก 2 เดือน หากพบว่ามีปริมาณมากเกินขีดจำกัดเก็บ (ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถัง) ต้องทำการสูบออกเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย 	โดยด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้แก่ pH, SS, DO, TKN, BOD และ Fecal Coliform Bacteria

MAYOR

(นางสาวนิสิตา สวัสดิ์)
รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



๗๖๒ ๘๕๖


(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

13/32

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการน้ำหน้าอ่าาท ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ขอความร่วมมือให้เจ้าของบ้านทุกหลังพักอาศัยและระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นประจำบ้าน พร้อมทั้งตักไข่มันใส่ถุงดำและนำไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยต้องแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบตั้งแต่วันส่งมอบบัญชีบ้านพัก - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้เหมาะสมที่มีในประกอบวิชาชีพการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ <p style="margin-left: 20px;">(1) การเคหะแห่งชาติต้องดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด โดยการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการบ้านอ่าาท โดยประสานงานผ่านสำนักงานเคหะชุมชน (สช.) เป็นผู้ดูแลและให้บริการผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอีกขั้นหนึ่ง</p> 	

 (นางสาววิณี ชีรสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
 มิถุนายน 2555



นายสุวัชร์ บัวเย้ม


(นายสุวัชร์ บัวเย้ม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2555

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนอาหาร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>(2) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง ต้องดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง ระบบบำบัดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจสอบและจดบันทึกตามแบบบันทึกการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(3) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบของโครงการเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดได้รับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินเพื่อหาแนวทางในการจัดการให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบำบัดน้ำเสียของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนนำไปขายลงสู่คลองศala ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ</p> <p>- ระบายน้ำทึบผ่านการบำบัดทั้งหมดลงสู่คลองศala ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ</p>	

VM

(นางสาววิษี ชีรสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



๘๗๖ ๒๕๖๔

(นายสุวัชร์ บัวเย้ม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำ	<p>สภาพเดิมของโครงการเป็นที่ว่างและพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว และพืชไร่ มีการพัฒนาให้เป็นบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างปักถมพื้นที่เดิม ส่งผลให้พื้นที่มีอัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น และรักษาอัตราการระบายน้ำ ภายหลังการพัฒนาโครงการไม่ให้สูงกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ ทางโครงการจึงจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำสำหรับเก็บกักน้ำฝนจากส่วนต่าง ๆ</p> <p>จากการคำนวณอัตราการระบายน้ำของโครงการพบว่า อัตราการระบายน้ำเฉลี่ยก่อนมีโครงการคือ 0.941 ลบ.ม./วินาที และอัตราการระบายน้ำเมื่อพัฒนาโครงการ จะมีอัตราเฉลี่ย 1.374 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เมื่อใช้ Return Period นั่นคือ อัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.433 ลบ.ม./วินาที จากอัตราที่เพิ่มขึ้นนี้ ต้องการบ่อหน่วงน้ำขนาดอย่างน้อย 4,676.4 ลบ.ม. เพื่อกักเก็บปริมาณน้ำฝนส่วนเกินไว้ อย่างไรก็ตามบ่อหน่วงน้ำที่โครงการจัดไว้นั้น มีขนาดเก็บกัก 9,000 ลูกบาศก์เมตร มีความจุเพียงพอที่จะเก็บกักปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำขนาดความจุ 9,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนก่อนระบายน้ำสู่ลำคลองคลาน ด้านทิศตะวันตกของโครงการ พร้อมทั้งควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 60 ลบ.ม./ชั่วโมง (0.0167 ลบ.ม./วินาที) จำนวน 2 เครื่อง ในอัตรา 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิมของพื้นที่ก่อนมีโครงการ (0.941 ลบ.ม./วินาที) - เมื่อฝนหยุดตกต้องระบายน้ำฝนออกจากบ่อหน่วงน้ำ จนถึงระดับเก็บกักต่ำสุดของบ่อหน่วงน้ำตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้มีบ่อหน่วงน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในครั้งต่อไป - จัดให้มีตัวแกร่งตักขยะบริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายน้ำออกสู่ชั้นนอก - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ตัวแกร่งตักขยะ ห่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 	

U/M

(นางสาววิณี ธีรสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการ กองโยธา
 มิถุนายน 2555



อนุส. ๗๘๖


(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำ (ต่อ)	<p>สำหรับการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำเมื่อน้ำในบ่อหน่วยถูกเก็บกักไว้จนถึงระดับที่กำหนด จะระบายนอกโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 60 ลบ.ม./ชั่วโมง (0.0167 ลบ.ม./วินาที) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีอัตราการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำรวม 0.033 ลบ.ม./วินาที โดยมีอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการไม่เกินจากอัตราไหลลงของน้ำก่อนมีโครงการ (0.941 ลบ.ม.) ลงสู่คลองศalaผ่านท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ล้มรั้วรอบบ่อหน่วยน้ำ และติดตั้งป้ายเตือน "อันตราย ห้ามลงน้ำ" บริเวณบ่อหน่วยน้ำ ซึ่งเป็นบ่อเปิด เพื่อเตือนผู้พักอาศัยให้ระมัดระวังและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และต้องดูแลให้อ้อยในสภาพดีอยู่เสมอ - ดูแลภูมิทัศน์บริเวณบ่อหน่วยน้ำและพื้นที่โดยรอบไม่ให้มีหญ้าราก รวมทั้งชุดลอกตะกอนและกำจัดวัชพืชในบ่อหน่วยน้ำออกเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ - ชุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำสุดท้าย (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ) ปีละ 1 ครั้ง - ประสานหน่วยงานท้องถิ่นให้มาดูแลคลองศalaช่วงที่แหล่งน้ำที่โครงการให้อ้อยในสภาพที่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทำการชุดลอกติดนิ่งและวัชพืชที่ปกคลุมออกอยู่เสมอในช่วงก่อนถึงฤดูฝน 	

MMW

(นางสาวณี ธีรสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการ เกาะแห่งชาติ
 พฤษภาคม 2555



นายสุวัชร์ บัวแมย়


(นายสุวัชร์ บัวแมย়)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 พฤษภาคม 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย	<p>โครงการมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 3.61 ลบ.ม./วัน หรือ 1,486 กก./วัน ซึ่งมีการ產生ค์ให้ผู้พักอาศัยดัดแปลง ขยะมูลฝอยใส่ถุงพลาสติกหรือถุงคุ้งค่าแล้วนำมาทิ้งยังถังรับขยะ ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ เพื่อรอน้ำรักษาความชื้น ขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลจะเดียงเข้ามาดำเนินการเก็บขยะไปกำจัดเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ นอกเหนือนี้การที่โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะซึ่งมีปริมาตรรองรับขยะไม่น้อยกว่า 3 วัน และโรงพักขยะสำหรับเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย หากมีปริมาณมากพอก็จะทำการจัดการและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้มาดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย กรณีหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ ทางโครงการจะประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้จัดหาบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากการเข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องไป จึงคาดว่าการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีโรงพักขยะมูลฝอยที่มีโครงสร้างเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล คือ มีผนังกั้ง 4 ด้าน มีประตูปิด-เปิด และมีหลังคาคุ้มมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนและปัญหาน้ำชะชะะ โดยมีปริมาตรรองรับขยะไม่น้อยกว่า 17.5 ลบ.ม. - จัดให้มีชุดวางถังรองรับขยะ ขนาด 240 ลิตร ภายในโครงการไม่น้อยกว่า 47 ถัง แบ่งเป็นถังรองรับขยะแห้ง (เสเหลือง) ไม่น้อยกว่า 31 ถัง ถังรองรับขยะมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ไม่น้อยกว่า 14 ถัง และขยะมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ไม่น้อยกว่า 2 ถัง - ถังรองรับขยะที่จัดเตรียมต้องเป็นถังที่มีฝาปิดป้องกันแมลง ไม่ร้าวซึม และมีปริมาตรรวมสามารถรองรับขยะมูลฝอยทั้งหมดได้นานไม่น้อยกว่า 3 วัน - ตรวจสอบสภาพของถังรองรับขยะมูลฝอยทั้งหมดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบชำรุด หรือร้าวซึมต้องเปลี่ยนถังใหม่ทันที 	-

นายวิทนี ชีรสวัสดิ์

(นางวิทนี ชีรสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการเขต
 มีนาคม 2555



๘๖๗ ๒๕๖๘


(นายสุวัชร์ บัวแย้ม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 มีนาคม 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ต่อ)	<p>สำหรับสถานที่จัดขยะขององค์กรบริหารส่วนตำบล สะเดียงจะนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะของเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดขยะแบบฝังกลบที่ถูก หลักสุขानิบาล มีพื้นที่ฝังกลบ 108-2-81 ไร่ ใช้กำจัดขยะ ไปแล้วจำนวน 23 ไร่ ปัจจุบันเหลือพื้นที่กำจัดขยะ ประมาณ 85 ไร่ คาดว่าสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้อีก 20 ปี ปัจจุบันองค์กรบริหารส่วนตำบลสะเดียงไม่มี ปัญหาในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและไม่มีปัญหา ขยะมูลฝอยตกค้าง และสามารถให้บริการจัดเก็บขยะมูล ฝอยที่เกิดจากโครงการได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดถังรับขยะ จุดวางถังขยะ และโรงพักขยะ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และระบายน้ำเสียจากการล้างทำ ความสะอาดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการคัดแยกขยะมูล ฝอยก่อนทิ้ง และทิ้งขยะลงถังให้ถูกต้องตามประเภท ของขยะทุกครั้ง ห้ามวางกองเรี่ยวราดบริเวณชุดวางถัง ขยะ - ประสานงานให้รอดเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลสะเดียงเข้ามาเก็บขยะภายในพื้นที่ โครงการเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และ เพิ่มความถี่ในการเก็บขยะรถเมล์ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ - กำหนดมาตรการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก อาศัยทราบจุดทิ้งขยะมูลฝอยอันตรายที่โครงการ จัดเตรียมไว้ 	

Maw

(นางสาวินี ชีรสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการเขต
 มิถุนายน 2555



อนุ๊ต วงศ์

(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2555

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนอ่าาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ต่อ)		(2) ทางโครงการจะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้มาร่วมดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย กรณีหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ ทางโครงการจะประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้จัดหาบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากการสาธารณูปการเข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกกฎหมายต่อไป	
3.7 การป้องกันอัคคีภัยและการรักษาความปลอดภัย	<p>พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรนบริหารส่วนตำบลสะเดียง ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หน่วยงานดังกล่าวจะเข้าถึงพื้นที่โครงการภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยทางโครงการได้ติดตั้งหัวดับเพลิงบริเวณจุดต่าง ๆ ของพื้นที่โครงการเพื่อความสะดวกในการรับน้ำดับเพลิงมาระงับเหตุเพลิงใหม่ โดยเชื่อมต่อกับระบบหัวน้ำประปาของโครงการ ซึ่งการติดตั้งหัวดับเพลิงจะเป็นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค และมาตรฐานการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยด้านความปลอดภัยของโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีรั้วคอนกรีตล้อมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) จำนวน 3 จุด โดยเชื่อมต่อกับระบบประปาภายในโครงการ ซึ่งได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค - ติดตั้งหัวดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมีแห้ง (ABC) ไว้บริเวณอาคารศูนย์ชุมชน จำนวน 2 ตั้ง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของหัวดับเพลิงตามคำแนะนำของผู้จำหน่าย - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง - จัดให้มีพื้นที่จุดรวมผล พร้อมติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมผลที่ชัดเจน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน ดังนี้ 	

STC

(นางสาววิณี วีรสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



อนันต์ ภานุรัตน์


(นายสุวัชร์ บัวแมย়ম)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัทสถาปัตยกรรม เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

20/32

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย และ การรักษาความปลอดภัย (ต่อ)	นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีรั้วคอนกรีตล้อมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ และลดปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รักษาการณ์ประจำบริเวณทางเข้าโครงการด้านหน้าอีกด้วย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนายังได้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่โครงการส่วนปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> โซนที่ 1 บริเวณสวนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ ขนาดพื้นที่ 2,487.55 ตร.ม. รองรับผู้อาศัยจากหน่วยพัก 159 หน่วย จำนวนรวม 795 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.13 ตร.ม./คน (2,487.55 ตร.ม./795 คน) โซนที่ 2 บริเวณสนามเด็กเล่น ด้านหลังอาคารศูนย์ชุมชน ขนาดพื้นที่ 1,248.35 ตร.ม. รองรับผู้พักอาศัยจากหน่วยพัก 71 หน่วย จำนวนรวม 355 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.52 ตร.ม./คน (1,248.35 ตร.ม./355 คน) <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไว้ให้โดยแสดงรายละเอียดวิธีการเข้าดับเพลิง และการอพยพผู้อาศัยในโครงการไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย - ติดตั้งผังแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลทั้ง 2 โซน ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมที่เข้าใจง่าย โดยติดตั้งไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์อาคารศูนย์ชุมชน ทั้งนี้ ผังดังกล่าวต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือที่สำคัญและอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 	

(นางสาวนิษฐ์ ธรรมรงค์)
รองผู้อำนวยการ เกาะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555




(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัยและการ รักษาความปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - แนะนำผู้เสด็จต່າແຫ່ງຈຸດຮມພລແລະເສັ້ນທາງກາຮອພຍພ ໜີໄຟຈາກແຕ່ລະໜ່ວຍພັກໄປຢັງຈຸດຮມພລໄວ່ໃນຄູ່ມືອກຮ ເຂົ້າຢູ່ອາຄີຍໃນໂຄຮກຮາ ແລະແຈກໄທກັບເຈົ້າອົງໜ່ວຍ ພັກໃນວັນຮັບນອນຖຸຍຸແຈ - ຈັດອົບຮມແລະຝຶກຊ້ອມອພຍພໜີໄຟກາຍໃນໂຄຮກຮອຢ່າງ ນ້ອຍປິລະ 1 ຄົງ ໂດຍປະສານງານເພື່ອຂອງຄວາມ ໜ່ວຍເຫຼືອຈາກສູນຍົ່ວປັ້ງກັນແລະບຣເທາສາຮາຮະເກີຍ ອົງຄົກຮົບຮາກສ່ວນຕໍ່າບລສະເໜິງ - ຈັດໄຫ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຽບສອບຄວາມສົງເຮັບຮ້ອຍໃນພື້ນທີ່ ໂຄຮກຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງ ຮັດຕັບເພີ້ງເຂົ້າ-ອອກໂຄຮກຮົບຮາກນີ້ເກີດເພີ້ງໄໝ້ມ 	
4. ຄຸນຄ່າຕ່ອງຄຸນເກົງ 4.1 ເສດຖະກິນ-ສັງຄມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ	การດໍາເນີນໂຄຮກຮົບຮາກທີ່ເປັນກາເພີ້ມຄຸນຄ່າໄທກັບພື້ນທີ່ ແລະສັງผลกระทบຕ່ອສກາພສັງຄມຫີ່ອຄວາມເປັນອູ່ຂອງ ໜຸ່ມໜຸ່ມເດີມນ້ອຍມາກ ມີການວ່າຈ້າງຄນໃນທົ່ວນທີ່ເປັນ ພັກງານຂອງໂຄຮກຮາ ເຊັ່ນ ພັກງານທຳຄວາມສະອາດ ຄນ ສ່ວນ ພັກງານໃນສ້າງການນາງສ່ວນ ຮັມເກີ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄວບຄຸມຮະບນບໍາບັດໜ້າເສີຍ ຜື້ນຈະກ່ອໄຫ້ເກີດຜລດີຕ່ອຄນໃນ ທົ່ວນທີ່ໃນເຮືອການ ກະຈາຍຮາຍໄດ້ ກ່ອໄຫ້ເກີດຜລດີຕ່ອຜູ້ທີ່ມີ	<ul style="list-style-type: none"> - ໄທຄະນະການບຣິຫາຮຸ່ມຫຸ່ນ ທ່ານ້າທີ່ຖຸແລ້ມຫຸ່ມຫຸ່ນແລະ ຮ່ວມຕິດຕາມຕຽບສອບຄຸນເກົງສິ່ງແວດລ້ອມ ພຣ້ອມທັງ ເຫຼຸ່ມຕ່າງໆທີ່ກ່ອນທີ່ເປັນຕ່າງໆຫຼຸ່ມຫຸ່ນຫຸ່ນຂ້າງເຕີບເງິນເຂົ້າຮ່ວມ ສັງເກດກາຮົບຮາກເປັນຄົງຄຣາວ ໂດຍກໍາທັນດບທນາທ້າທີ່ ຂອງຄະນະການບຣິຫາຮຸ່ມຫຸ່ນແລ້ມຫຸ່ນ (1) ຈັດປະຊຸມທຸກ 6 ເດືອນຫີ່ອຄວາມມັດຄະແກນກາຮ ເຫັນສົມຄວາມ 	<p>ດໍາເນີນການສ້າງຂ້ອມສົດ້ານ ເສດຖະກິນ-ສັງຄມແລະສຸຂະພາບຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ພັກອາຄີຍກາຍໃນໂຄຮກຮາ ແລະປະຊາຊົນທີ່ພັກອາຄີຍໂດຍຮອບຮັກມີ 100 ເມືດ ຢ່ອເປັນໄປຕາມສກາພື້ນທີ່ ຂອງໂຄຮກຮາ ແລະເປົ້າຍນເທິນກັນ ຂ້ອມສົດ້ານດໍາເນີນໂຄຮກຮາ ເປັນ</p>

Chitw

(นางสาววิทนี ชีรสวัสดิ์)
รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



นายสุวัชร์ บัวແນ້ນ


(นายสุวัชร์ บัวແນ້ນ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัทชัยชาษา เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วม (ต่อ)	<p>รายได้น้อยที่จะสามารถซื้อบ้าน สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยได้ในราคามิ่งแพง และอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมีความสะดวกในการเดินทาง พร้อมกันนี้อาจจะทำให้คนในชุมชนมีการค้าขายเพิ่มขึ้น มีเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนเกี่ยวกับผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเบ็ดเตล็ดดำเนินการ 3 อันดับแรก คือ เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ได้มีพักอาศัย ร้อยละ 67.4 ในระดับปานกลาง ร้อยละ 31.3 อันดับสอง ทำให้มีเพื่อนบ้านมากขึ้น ร้อยละ 63.1 ในระดับปานกลาง ร้อยละ 32.6 และอันดับสาม ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศ รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ร้อยละ 62.3 ในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.5 โดยมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.8 เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ และจากการรับฟังมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการที่โครงการกำหนดขึ้นมีความเพียงพอสำหรับลดผลกระทบและลดความวิตกกังวลลงได้ แต่ทั้งนี้ โครงการควรให้ความสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> (2) มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด่างๆ ของชุมชน เช่น น้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน เสียงดัง เป็นต้น (3) มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (4) มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน - ให้สำนักงานเคหะชุมชนทำการเชิญผู้นำชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำในวันที่มีการเก็บตัวอย่างน้ำ - ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาระบบน้ำในชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 	<p>ประจำปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ</p>

Unuw

(นางสาวนิษฐ์สวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555




๙๖๘ ๒๕๖๐

(นายสุวัชร์ บัวแมย়ম)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้าน ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วม (ต่อ)	<p>กับการกำกับดูแลและจัดการสภาพแวดล้อมในโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีผู้เข้าพักอาศัยเดิมโครงการ</p> <p>ดังนั้น จึงถือว่าโครงการได้ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการซึ่งเป็นชุมชนตั้งเดิมเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยโครงการได้ตระหนักรถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบ โดยได้นำข้อวิตากกันกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาพิจารณาและกำหนดเป็นมาตรการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม ต่อชุมชนโดยรอบน้อยที่สุด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเผยแพร่เรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยวิชาทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรือทางแฟกซ์ โดยโครงการจะติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์ รวมทั้งติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณศูนย์ชุมชนจากนั้นผู้ร้องเริงต้องจดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดชื่อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของผู้ร้องเรียนไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น (2) เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งนัดผู้ร้องเรียนเข้าชี้แจงพื้นที่ที่ประสบปัญหาร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกสิ่งที่พบเห็น พร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และต้องดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 	

(นางสาววิณี วีรสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
 มิถุนายน 2555



(นายสุวนารถ บัวเย้ม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (3) จัดให้มีทีมแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย กรรมการผู้มีอำนาจจับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์ สาเหตุ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการ แก้ไขโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน - จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำภายใน บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย - ติดตั้งห้องระบายเสียงประจำโครงการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ 	
4.2 สาธารณสุข	เนื่อโครงการบ้านเอื้ออาทรมีพื้นที่ในบริเวณที่มีความกว้างขวางมาก ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ำอุ่นป่าคงที่ ปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการจัดการและควบคุมที่ดี พอกจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรค อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดเตรียมระบบจัดการขยะมูลฝอย ระบบน้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำเสียที่ดี		

Chew

(นางสาวณี ธีรสวรรษ)
รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



อนันต์ ธรรมรงค์

(นายอนันต์ ธรรมรงค์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555


**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข	ดังนี้ จึงคาดว่าจะมีผลกระทบทางด้านสาธารณสุขเกิดขึ้นในระดับต่ำ ประกอบกับบริเวณพื้นที่โครงการมีสถานพยาบาล ที่มีเตียงคนไข้ สามารถรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมาก สามารถเลือกเข้าใช้บริการได้ตามความสะดวก ซึ่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุดคือ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โรงพยาบาลเมืองเพชร และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์		
4.3 ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี	จากการตรวจสอบของสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่นอกเมืองโบราณเพชรบูรณ์ทางด้านทิศใต้ ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่แล้วจึงไม่พบร่องรอยของโบราณสถานและโบราณวัตถุบนผืนดิน อย่างไรก็ตาม ในรัศมี 2 กิโลเมตร ในปีที่สำรวจพบร่องรอยของโบราณสถานซึ่งกรรมศิลป์การได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้ว ได้แก่ กำแพง (ดิน) เมืองเก่า วัดมหาธาตุ กำแพงเมืองและป้อม วัดไตรภูมิ วัดสิงห์ และวัดพระแก้ว		

Chew
(นางสาวนี ชีรสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการ การเดชะแห่งชาติ

มิถุนายน 2555



๑๗๖/๒๕๖๘

(นายสุวัชร์ บัวแมยม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555


26/32

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์**

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี (ต่อ)	จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการพบว่า ปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงโครงการส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเชิงพาณิชยกรรม และชุมชนพักอาศัย ซึ่งเมื่อพิจารณาตำแหน่งโครงการในภาพรวม พบว่าตั้งอยู่ห่างจากแหล่งโบราณสถานอื่น ๆ เป็นระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุแต่อย่างใด		
4.4 สุนทรียภาพและ การท่องเที่ยว	โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 230 หน่วย บนเนื้อที่ 34-3-64 ไร่ หรือ 55,855.99 ตารางเมตร ในส่วนของตัวบ้านได้ใช้สีครีม และสีน้ำตาลอ่อน อ่อน เพื่อความรู้สึกอบอุ่น และดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยทั่วไป นอกจากนี้ภายในโครงการยังได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทั่วไปอีกด้วย โดยภาพรวมโครงการจะไม่แตกต่าง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวระหว่างต้นไม้ทั้งหมดตามพื้นที่ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 2487.55 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 11.24 ของพื้นที่จำหน่าย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทั้งหมด ให้อภัยในสภาพที่สวยงามตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ - ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากพื้นที่สีเขียวไปใช้ประโยชน์ต้นอื่น - ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว หากพบว่าไม่ยืนต้นที่ปัจจุกตายหรือเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบทดแทนด้วยพันธุ์ไม้เดิมหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเดิมทันที 	

Caren

(นางสาววิณี ชีรสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ เกาะหมาก。
มิถุนายน 2555



อนันต์ ชัยนาท


(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพ และ การท่องเที่ยว (ต่อ)	<p>จากสภาพแวดล้อมมากนัก เนื่องจากโดยรอบพื้นที่ โครงการปัจจุบันที่ดินกำลังพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถ้าหากเป็น มุ่งมองทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ของโครงการ มี ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นทุ่งนา แต่ในอนาคต คาดว่าพื้นที่เหล่านี้ จะถูกพัฒนามาเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการศึกษาและสำรวจพื้นที่ กำลังมี การก่อสร้างบ้านเรือน และบ้านจัดสรร ส่วนมุ่งมอง ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการ เคหะชุมชนเพชรบูรณ์ 2 ระยะ 1 และเส้นทางเข้า-ออก โครงการ ถัดไปจะเป็นถนนเทпаพัฒนา จะมีความ กลมกลืนกันเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นบ้านพักอาศัย ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ดังนั้น การพัฒนา โครงการจึงมีผลกระทบด้านสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ต่อพื้นที่โดยรอบโครงการในระดับต่ำ และจะเกิดความ เดียรชนต่อไปกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ ที่ดินในอนาคต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยร่วมกันดูแลพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ ไม่บุหรี่ที่ว่างภายในหน่วยพักของตนเอง 	

Chaw

(นางภาณี ชีรสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ เคหะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555




อนุรุ ชัยเมฆ

(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
มิถุนายน 2555

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ	โครงการเป็นการจัดสรรงานที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว ขนาดความสูง 2 ชั้น ไม่เข้าช่วยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติมีความ ตระหนักและเห็นความสำคัญของกลุ่มคนดังกล่าว จึงได้ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการไว้บริเวณ พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อความสะดวกของผู้พักอาศัยซึ่งเป็น คนพิการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีทางลาดจากทางเข้าขึ้นสู่อาคารศูนย์ชุมชนเพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้เข้าลง อาคาร โดยพื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทาง ลาดเป็นพื้นผิวเรียบไม่สีดูด - จัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการบริเวณอาคารศูนย์ ชุมชน จำนวน 1 ห้อง และมีป้ายสัญลักษณ์คนพิการติด ไว้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นห้องส้วมสำหรับผู้พิการ - จัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการบริเวณหน้าอาคารศูนย์ ชุมชน จำนวน 1 ช่อง และติดป้ายสัญลักษณ์กำกับไว้ ตรงช่องจอดดังกล่าว 	

(นางสาวนี ชีรสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการ การเคหะแห่งชาติ
 มิถุนายน 2555




(นายสุวัชร์ น้ำเย้ม)
 ผู้ช้านาญการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2555

สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนอ่าาท ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ตัวแปรที่กำหนด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1) คุณภาพน้ำเสียและน้ำ ทิ้ง	<p>1.1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อ ประเมินประสิทธิภาพ ของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีตัวชี้คุณภาพน้ำที่ทำการ ตรวจวัด คือ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, และ Fecal Coliform Bacteria - น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด โดยตัวชี้คุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด คือ pH, BOD, TKN, SS, Oil & Grease, ใน เตรต และ Fecal Coliform Bacteria 	<p>เก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง จำนวน 2 จุด (ดังรูปที่ 1) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 2. น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 	<p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ</p>	<p>ช่วง 5 ปี แรก : เจ้าของ โครงการ ภายหลัง 5 ปี: นิติบุคคล ผู้บริหารโครงการ</p>	<p>สำหรับการวิเคราะห์หาค่า BOD และ Fecal Coliform Bacteria ของน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดให้ดำเนินการส่งตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐที่รับวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ บริการเป็นต้น</p>
1.2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ น้ำก่อนนำไปออกจาก โครงการ	ตัวชี้คุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด คือ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, ในเตรต, Total Phosphorus, และ Fecal Coliform Bacteria	เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักน้ำ สุดท้ายก่อนระบายนอกจากโครงการ (ดังรูปที่ 1)	<p>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ</p>	<p>ช่วง 5 ปี แรก : เจ้าของ โครงการ ภายหลัง 5 ปี: นิติบุคคล ผู้บริหารโครงการ</p>	

Caew

(นางสาววิถี ธีรสวัสดี)
รองผู้อำนวยการ เกิดเมือง
มิถุนายน 2555




นายสุวัชร์ บัวแม้ม

(นายสุวัชร์ บัวแม้ม)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 2555

สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนอ่าาท ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์


องค์ประกอบน้ำที่ต้องตรวจสอบ และคุณค่าต่างๆ	ตัวแปรที่กำหนด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.3) ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในคลองศala	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด คือ pH, BOD, TKN, SS, DO และ Fecal Coliform Bacteria	เก็บตัวอย่างน้ำในคลองศala บริเวณก่อนผ่านชุดระบายน้ำและหลังผ่านชุดระบายน้ำจากโครงการรวม 2 จุด (ดังรูปที่ 1)	ปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ช่วง 5 ปี แรก : เจ้าของโครงการ ภายหลัง 5 ปี: นิติบุคคลผู้บริหารโครงการ	
2) เศรษฐกิจ-สังคม และ สุขภาพ	ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบรัศมี 100 เมตรจากโครงการ หรือเป็นไปตามสภาพพื้นที่ของโครงการ	ประชาชนที่พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบรัศมี 100 เมตรจากโครงการ หรือเป็นไปตามสภาพพื้นที่ของโครงการ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ช่วง 5 ปี แรก : เจ้าของโครงการ ภายหลัง 5 ปี: นิติบุคคลผู้บริหารโครงการ	

DDW
 (นางสาวนี ชีรสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการเทศบาลแห่งชาติ
 มิถุนายน 2555



นายสุวัชร์ บัวแม้ม
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เอส ที เอส เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 มิถุนายน 2555

จุดระบายน้ำลงสู่คลองศานต์




ลักษณะท่อ

- ท่อระบายน้ำ Ø 0.40
- ท่อระบายน้ำ Ø 0.80
- ท่อระบายน้ำ Ø 1.00
- ท่อระบายน้ำ Ø 1.20
- ท่อระบายน้ำ Ø 0.8 นิ้ว
- ท่อระบายน้ำ Ø 0.3 นิ้ว
- บ่อพักระบายน้ำ
- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- IE INVERT ELEVATION
- OE OUTVERT ELEVATION

- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ บริเวณบ่อพักสุดท้ายก่อนปล่อยออกจากโครงการ
- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในคลองศานต์ บริเวณก่อนผ่านและหลังผ่านจุดระบายน้ำจากโครงการ
- ← กิจกรรมการระบายน้ำเสียและน้ำฝนบางส่วนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- ← กิจกรรมการระบายน้ำเสีย + น้ำฝน ลงสู่คลองศานต์

ผังการระบายน้ำ
1:750


0 30 60 meters



รูปที่ 1 ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในระยะดำเนินโครงการ

Uwan

(นางสาวนีธิสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการ เกาะแห่งชาติ
มิถุนายน 2555



วันที่ ๒๕/๖

นายสุรชร บัวแม้ม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 2555