

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาศูนย์ธรรมชาติ ของบริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
แหล่งปลูกต้นไม้ ระยะที่ 2

แปลงสัมปทานบีโตรเลียมหมายเลข 10 10A 11 และ 11A บริเวณเยาว์ไทย

๙๗

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีดังนี้

	หน้า
1. มาตราการทั่วไปในการดำเนินงานของโครงการฯ (ตารางที่ 1)	2
2. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (ตารางที่ 2)	3
3. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมของโครงการฯ (ตารางที่ 3)	18
4. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพของโครงการฯ (ตารางที่ 4)	21
5. มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผนวกแล้ว สำหรับแหล่งปลูกต้นไม้ (ตารางที่ 5)	25
6. มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสังคม สำหรับแหล่งปลูกต้นไม้ (ตารางที่ 6)	31
7. มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพ สำหรับแหล่งปลูกต้นไม้ (ตารางที่ 7)	33
8. เอกสารประกอบมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ	
8.1 รูปที่ 1 แทนหลุมผลิตหินที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะติดตั้งใหม่ในโครงการฯ ซึ่งอยู่ใน มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผนวกแล้วสำหรับแหล่งปลูกต้นไม้	35
8.2 รูปที่ 2 สถานีเก็บตัวอย่างในบริเวณศูนย์กลางแหล่งปลูกต้นไม้ ตามมาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบที่ผนวกแล้วแหล่งปลูกต้นไม้ มีสถานีเก็บตัวอย่างทั้งหมด 36 สถานี ที่ ระยะห่างจากแท่นผลิตกลางตั้งแต่น้อยกว่า 50 เมตร จนถึง 2,500 เมตร	37
8.3 รูปที่ 3 สถานีเก็บตัวอย่างตากอนพื้นทะเล (จุดวางกลม) และสัตว์หน้าดิน (สีเหลี่ยม) โดยรอบ แทนหลุมผลิต แหล่งปลูกต้นไม้	38
8.4 รูปที่ 4 สถานีเก็บตัวอย่างน้ำทะเล (จุดวางกลม) โดยรอบแทนหลุมผลิต แหล่งปลูกต้นไม้	38
8.5 รูปที่ 5 สถานีเก็บตัวอย่างตากอนพื้นทะเล (จุดสีดำ) และสัตว์หน้าดิน (สีเหลี่ยม) โดยรอบเรือ กักเก็บและขนถ่ายไปโดยเรือโดยสารแหล่งปลูกต้นไม้	39
8.6 รูปที่ 6 สรุปแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของบริษัทฯ	40
8.7 ตารางที่ 8 ตำแหน่ง จำนวนสถานีตรวจจับ และจำนวนตัวอย่าง ในมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผนวกแล้วสำหรับแหล่งปลูกต้นไม้	36

1/40

ลงชื่อ	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ ๒๖ ๗.๕๑	หน้า 1/40
(นายราชา ชีรอนนาก)	บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด		

ตารางที่ 1 ถ้าต้องการว่าไปไหนการคำนวณโดยการพิจารณาที่ทางานของมนุษย์ ข้อมูลรีชั้น เชื่อมโยงระหว่างแต่ละส่วนผ่านเส้นทางที่ จักร แหล่ง火力อยู่ ระยะที่ 2 แบ่ง成สองฝ่าย

โปรดเลือกหมายเลข 10 10A 11 และ 11A บวกกันอ้วกว่า 10

ଲେଖକ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ນັກ 2/40

ນັກ 2/40

ตรางาที่ 2 มาตรฐานของแหล่งน้ำที่ใช้ผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่จัดการรับรองมาตรฐานที่ ข้อบังคับว่าด้วยการกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจและการต่างประเทศ ให้ยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานสากล แห่งประเทศไทย รวมทั้ง 2 แหล่งน้ำที่

ପ୍ରକାଶ

卷之三

1054 51

15

卷之三

มาตรฐานที่ 2 มาตรการร้องก้องและแก้ไขผลกรอบพื้นที่แล้วก็จะมาภาำพกิจกรรมของโครงสร้างภาระที่มีความรับใช้เพื่อการซั่งน้ำที่อย่างต่อเนื่อง หรือห้องประปาที่ต้องกัก แหล่งปลากอง ระยะที่ 2 เมืองสังขะฯ


ชื่อจังหวัด / รายการที่ดิน	ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / แหล่งรายได้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	พื้นที่ที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
บุณยาน้ำท่วม (ต่อ)	การระบายน้ำจากภาระดูด ภาระดูดของแหล่งน้ำที่ดิน / แหล่งของผลกระทบ	<ul style="list-style-type: none"> ใช้สารเคมี (เทียน สารป้องกันภาระดูด สารคลอรีน แอลกอฮอล์) ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่งน้ำจากภาระดูดทันทีไปตามระบบท่อให้ทันทีโดยไม่ปล่อยให้สิ่งทรายติดตัวลงในแม่น้ำ เช่นด้วยการนำเข้าจากภาระดูด หากจำเป็นต้องปล่อยน้ำจากภาระดูดทันที จะทำการปล่อยน้ำจากภาระดูดทันที ผ่านทางท่อ และเพื่อหักล้างภาระดูดอย่างเพียงพอ และเพื่อหักล้างภาระดูดให้หมด แนะนำต่อครัวภาระดูดภาระดูดที่ดิน 	ห้องโถงโตรตี้ส้ม แหล่งท่องน้ำจากภาระดูด กระบวนการผลิต บริษัท เชฟโรลินประเทศไทย ไทยสำราญและสิลิค จำกัด
บุณยาน้ำท่วม (ต่อ)	การระบายน้ำจากภาระดูด แหล่งของผลกระทบ	<ul style="list-style-type: none"> ใช้สารเคมี (เทียน สารป้องกันภาระดูด สารคลอรีน แอลกอฮอล์) ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่งน้ำจากภาระดูดทันทีไปตามระบบท่อให้ทันทีโดยไม่ปล่อยให้สิ่งทรายติดตัวลงในแม่น้ำ เช่นด้วยการนำเข้าจากภาระดูด หากจำเป็นต้องปล่อยน้ำจากภาระดูดทันที จะทำการปล่อยน้ำจากภาระดูดทันที ผ่านทางท่อ และเพื่อหักล้างภาระดูดอย่างเพียงพอ และเพื่อหักล้างภาระดูดให้หมด แนะนำต่อครัวภาระดูดภาระดูดที่ดิน 	ห้องโถงโตรตี้ส้ม แหล่งท่องน้ำจากภาระดูด กระบวนการผลิต บริษัท เชฟโรลินประเทศไทย ไทยสำราญและสิลิค จำกัด
บุณยาน้ำท่วม (ต่อ)	การระบายน้ำจากภาระดูด แหล่งของผลกระทบ	<ul style="list-style-type: none"> วางแผนผิดๆ ทำให้เกิดภาระดูดท่วง Side Scan Sonar เพื่อประเมินระดับความลึกที่ต้องผ่านน้ำท่ามกลางน้ำท่วง ให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีมาตั้งแต่เดิม เช่น เสาอากาศ เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์ ฯลฯ ที่ต้องผ่านน้ำท่วง แนะนำต่อครัวภาระดูดภาระดูดที่ดิน เพื่อวิ่งกลับบ้านต่อไป ด้วยการติดตั้งแท่นห้องน้ำที่ดิน ติดตั้งท่อระบายน้ำใต้ดินเพื่อยกเบนหลังติดตั้งท่อระบายน้ำท่วง (Platong Complex) เพื่อจัดห้องน้ำที่ติดตั้งท่อระบายน้ำท่วง 	เรือนแพน้ำท่วง ผู้มีสิทธิ์และสิลิค น้ำจากรากบ้านการผลิต ห้องโถงโตรตี้ส้ม
บุณยาน้ำท่วม (ต่อ)	การระบายน้ำจากภาระดูด แหล่งของเสีย อันตรายและของเสียไม่อันตราย	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้สูญเสียทุกภาระดูดที่อาจก่อให้เกิดภาระดูดท่วง การจัดการของเสียของบริษัท และขอรับอนุญาตที่ก่อให้เกิดภาระดูดท่วง ติดตั้งและรักษาต้นของเสียและประบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยติดตั้งท่อระบายน้ำท่วง ไม่อันตรายของภาระดูดท่วง จัดเก็บไว้ในที่ท่องเที่ยวตามที่กำหนดไว้ ตามวาระและจำนวนที่กำหนดไว้ / ยกเว้น จัดทำบันทึกและตรวจสอบภาระดูดท่วงที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ชื้นอยู่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ขันสกรองเสี้ยบเกิดขึ้นอันด้วยสาเหตุใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ให้จัดการของเสียอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะร่วมมือร่วมใจกับผู้ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในการรักษาความสะอาดของภาระดูดท่วง ทำให้ภาระดูดท่วง คงอยู่ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นภาระต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียม拿出อย่างจัดเจ้าในการดูแลภาระดูดท่วง ให้เป็นไปได้ ตามที่กฎหมายกำหนด 	เรือนแพน้ำท่วง บริษัท เชฟโรลินประเทศไทย ไทยสำราญและสิลิค จำกัด

ପ୍ରକାଶକ

卷之三

મનુષ 4/40

4/4



สำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๗๐๘ วันที่ ๑๓.๐๙.๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๒๑ ผู้รับ ฝรั่ง

ที่ PGPA/GA/08/1899

บริษัท เชฟโรเอนบราเซตไทยสำรวจและผลิต จำกัด
อาคาร ๓ ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า
๑๙ ถนนรัชดาภิเษก เมืองจังหวัด กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ +๖๖ ๒๕๔๕ ๕๕๕๕ สำนักงานใหญ่บ่ายและแผน
โทรสาร +๖๖ ๒๕๔๕ ๕๕๕๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๑๒๔๕๖ วันที่ ๐๑/๐๑/๕๙
เวลา ๙.๕๐ ผู้รับ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัท เชฟโรเอนบราเซตไทยสำรวจและผลิต จำกัด แหล่งปล่อง ระยะที่ ๒ แปลงสัมปทานปีต่อเลี่ยมหมายเลข ๑๐ ๑๐A ๑๑ และ ๑๑A บริเวณอ่าวไทย

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้างต้น หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ กส ๑๐๙.๒/๗๔๐๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลเพิ่มเติม) โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัท เชฟโรเอนบราเซตไทยสำรวจและผลิต จำกัด แหล่งปล่อง ระยะที่ ๒ แปลงสัมปทานปีต่อเลี่ยมหมายเลข ๑๐ ๑๐A ๑๑ และ ๑๑A บริเวณอ่าวไทย จำนวน ๒๕ ชุด

ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ทราบว่าได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท เชฟโรเอนบราเซตไทยสำรวจและผลิต จำกัด แหล่งปล่อง ระยะที่ ๒ แปลงสัมปทานปีต่อเลี่ยมหมายเลข ๑๐ ๑๐A ๑๑ และ ๑๑A บริเวณอ่าวไทย ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการสำรวจและหรือผลิตปีต่อเลี่ยม พิจารณาใน日期 ๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการฯ มีมติไม่เห็นชอบกับรายงานดังกล่าว และให้แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณาความลับด้วยด่วนนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายงานการศึกษาผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติ แหล่งปล่อง ระยะที่ ๒ ดังกล่าวข้างต้น เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลเพิ่มเติม) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ มาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอต่อ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการสำรวจและหรือผลิตปีต่อเลี่ยม เพื่อพิจารณาต่อไป

นายวิวัฒน์ วิวัฒน์

(นายวิวัฒน์ วิวัฒน์)

เจ้าหน้าที่ ๑ สำนักงานอธิการบดี

ฝ่ายธุรกิจ

โทร ๐ ๒๕๔๕ ๖๑๒๑

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ วิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกรอบสิ่งแวดล้อม (พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ตัวร่างที่ 2 แสดงการป้องกันเมล็ดพืชผลการผลิตแบบตัวอย่างของโครงสร้างห้องเก็บเมล็ดพืชที่ใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานของมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการให้บรรจุภัณฑ์ที่นำส่งออกมีคุณภาพดี แห่งนี้ประกอบด้วยห้องเก็บเมล็ดพืช ห้องปรับอากาศ ห้องบรรจุภัณฑ์ ห้องบริษัท และห้องแพลตฟอร์มสำหรับติดต่อภายนอก ห้องเก็บเมล็ดพืชและห้องปรับอากาศต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร

ନାମ

รายงานการบริหารฯ

କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପରମାନନ୍ଦ ହେଲା । ତାଙ୍କ ଶାରକାରୀ ମନ୍ଦିର ଜୀବାଳୀ

5/40

၁၃

三
卷之二

ତୁମ୍ଭେ ଉଚ୍ଛବିଷୟରେ କାହାରେ ନାହିଁ ଏହା ହେଲା ପରିମଳା

ວິທີ 6/40

196

ต่อมาที่ 2 ถ้าต้องการมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 10% ให้ผู้ขอสินเชื่อต้องจัดการรับเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง หรือมีรายได้ประจำที่อยู่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

卷之三

៤៣

7/10
Saw 3

မြတ်ပြု၍ ဖြစ်သွေးဖြစ်သွေးလျှင် မရှိခဲ့ဘဲ မနေ့တွင်

M 7/40

การร่างที่ 2 มาตรฐานที่ต้องการมีกันและกันโดยผลกรอกสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมที่จัดการร่วมกับองค์กรอื่นๆ ของมนุษย์ เพื่อร่อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องริบบท แห่งส่วนปลูกทาง

บัญชีสิ่งแวดล้อม / ค่าเสื่อม		ผลการทดสอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / แหล่งของผลกระทบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	พัฒนาเพิ่มเติมการ
ระบบชุมชนจัดการดินดอน (ต่อ)	กุศลภาระด้านความมั่นคง ภายนอก (ต่อ)	การรับภายน้ำโดยไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำได้ หากการระบายน้ำจะส่งสู่บานถลอด อาจ ต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ดินก้อนหักห้ามภาระมาก ไม่เป็นอุปสรรคให้ดินหลังน้ำ เนื่อง จากคราบเริ่มต้นในดิน	ใช้วิธีการดูแลรักษาและรักษาพื้นที่ดินให้คงอยู่ ไม่สูญเสีย และจัดการดินอย่างดี ไม่ทำลายดินให้เสื่อมโทรม และจัดการดินอย่างดี ไม่ทำลายดินให้เสื่อมโทรม	บริษัท เชฟโรโนมประเทศไทย ให้สำรวจและแก้ไข จัดตั้ง คณะกรรมการดูแลดิน จัดตั้ง ให้สำรวจและแก้ไข จัดตั้ง
การจัดการขยะเชิง อิมเมจรายส่วนของเสีย ในบ้านเรือน	การแข็ง เชือก เป็นต้น และการกำจัด ของเสียไม่ดีหรือแยกขยะเสีย อันตรายที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผล การตามต่อสิ่งแวดล้อมทางภาคใต้	กำหนดให้ผู้รับเหมาทุกรายปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรับจ้างของสัญญาบัญชีฯ และห้ามนำยาหามาทาง ภูมิภาคเพื่อยกเว้นและตรวจสอบว่าทำงานของผู้รับเหมา เพื่อบรรบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดแยกและจัดเก็บขยะเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้สะอาดให้พร้อม เด็ดกำลังสาไห้หัวใจ ด้วยความซื่อสัตย์	กำหนดเวลา ระยะ เรื่องสัญญาฯ	บริษัท เชฟโรโนมประเทศไทย ให้สำรวจและแก้ไข จัดตั้ง ให้สำรวจและแก้ไข จัดตั้ง
นิติกรรมทางภาคใต้	กิจกรรมการดินรื้อ การจัดตั้ง หมู่บ้านชุมชน ฯลฯ	ใช้วิธีการดูแลรักษาและรักษาพื้นที่ดินต่อไป ให้กับพื้นที่ดินและผู้รับเหมา หากพบสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ดินให้บันทึกจำนวนและดำเนินคดีต่อไป ดูแลดินอย่างดี ไม่ทำลายดินให้เสื่อมโทรม จัดทำบันทึกและตรวจสอบว่าดินที่ได้รับน้ำท่วมไม่เสื่อมโทรม ดูแลดินอย่างดี ไม่ทำลายดินให้เสื่อมโทรม ให้ดินที่ดีไว้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดูแลดินอย่างดี ไม่ทำลายดินให้เสื่อมโทรม ให้ดินที่ดีไว้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จัดทำเอกสารรับกับการขุดส่วนของเสื่อมดินตามที่ขอประทานดูแลหัวรุ่ม ต่อไป รับแบบเอกสารรับกับการขุดส่วนของเสื่อมดินตามที่ขอประทานดูแลหัวรุ่ม ต่อไป สถานที่รับมันต์ / จัดตั้ง	จัดการดูแลรักษาและรักษาพื้นที่ดินต่อไป ให้กับพื้นที่ดินและผู้รับเหมา หากพบสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ดินให้บันทึกจำนวนและดำเนินคดีต่อไป ดูแลดินอย่างดี ไม่ทำลายดินให้เสื่อมโทรม จัดทำบันทึกและตรวจสอบว่าดินที่ได้รับน้ำท่วมไม่เสื่อมโทรม ดูแลดินอย่างดี ไม่ทำลายดินให้เสื่อมโทรม ให้ดินที่ดีไว้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดูแลดินอย่างดี ไม่ทำลายดินให้เสื่อมโทรม ให้ดินที่ดีไว้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จัดทำเอกสารรับกับการขุดส่วนของเสื่อมดินตามที่ขอประทานดูแลหัวรุ่ม ต่อไป รับแบบเอกสารรับกับการขุดส่วนของเสื่อมดินตามที่ขอประทานดูแลหัวรุ่ม ต่อไป สถานที่รับมันต์ / จัดตั้ง	บริษัท เชฟโรโนมประเทศไทย ให้สำรวจและแก้ไข จัดตั้ง

၁၃၅

จักรรูปกรรมการบัญชีแห่งประเทศไทย

108

(A) 50. 51

8/40

၁၀၂

၃၂၁

三

51

蒙古文書

ରୂପକାବିଧି

၁၃၇

..... ประชาราษฎร์ทุกคน
นิรันดร์ เชษฐอรุณประทุม ที่ประยุกต์
..... หมายความว่า รัฐบาล (ก)

กัน 10/40

กัน 10/40

การงานที่ 2 มาตรฐานนี้ให้ออกกับและแก้ไขผลกรรมดังนี้ ตามที่ได้มอบหมายมาโดยชอบด้วยอำนาจและอิสสิทธิ์ของบริษัท เทพพรหมประทุม ให้ยังสำราญและยังคงไว้ ตามที่ได้มอบหมายมา แต่ในวันที่ 10-10-11 และ 11-11 นี้เป็นเวลาอันสั้น ไม่ควรต้องรบกวนเจ้าหน้าที่ แม้แต่ในเวลาของ ระบบที่ 2 แต่ถึงที่สุด

ក្រុងតិះសេរី / គ្រាល់សេរី	ផលករម្មទីតាត់វិទ្យារំបៀប	ការរាយការណ៍នៃបច្ចេកទេស	ការរាយការណ៍នៃបច្ចេកទេស	ការរាយការណ៍នៃបច្ចេកទេស
ក្រុងតិះសេរី	ធនធានអាគាស	ការរាយការណ៍នៃបច្ចេកទេស	ការរាយការណ៍នៃបច្ចេកទេស	ការរាយការណ៍នៃបច្ចេកទេស
ក្រុងតិះសេរី	ធនធានអាគាស	ការរាយការណ៍នៃបច្ចេកទេស	ការរាយការណ៍នៃបច្ចេកទេស	ការរាយការណ៍នៃបច្ចេកទេស

၁၂၆

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

କାହିଁ ଏହାରେ ପରିମାଣ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ

11/40
C. C. M.

ໜັກ 1/40

ค่าธรรมที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสังคมเดล้อของการซ่อนโครงรากของโครงสร้างทางสีเขียว ของบริษัท เชฟโรลอนประเทศไทย จำกัด แห่งกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 แม่กลองสัมพานห์

การงานที่ 2 มาตรฐานการป้องกันและกำจัดภัยสัตว์อันตรายเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การจัดการภัยสัตว์อันตรายเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม รวมและประเมินค่า ช้าๆ ก็ แมลงปลวก ระยะที่ 2 แมลงปลวก

४८७

6

13/40

1051

၁၃/၄၀

၁၇၅

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

บุรีรัชต์ เกรฟรอห์นประดิษฐ์ ไกย์สำราญและผู้ผลิต สำนักฯ

សេវាភាសាអង់គ្លេស

บุรีรัชต์ เกรฟรอห์นประดิษฐ์ ไกย์สำราญและผู้ผลิต สำนักฯ

11

卷之三

6

Bücher 14/40

୪୮

၁၃၈၂

N 15/40

Wk 15/40

ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของครุภัณฑ์ชุมชนที่ 2 แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 บุคลากร

៤៧

អាន់ 16/40

1979.5
26P.

ตารางที่ 2 มาตรฐานป้องกันและกำชับกระบวนการกิจกรรมของโศภกนิกรชั้นตรี ของรัฐ เพื่อรับประทานที่ยั่งยืน แห่งประเทศไทยสำหรับภาระทางภูมิศาสตร์ ลำดับ ประเด็นที่ 2 แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ

ପ୍ରକାଶ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

卷之三

1/40

१५

1020 *et al.*

អង្គភាព 18/40

โครงการที่ 3 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ เวลาและสภาพแวดล้อมทางสังคมของโครงสร้างพืชพันธุ์ ของบ้านเรือน แห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 แหล่งส้มปลาทอง ระยะที่ 2 และส้มปลาฯ
นิติกรรมทั่วไป หมายเลขอ 10 10A 11 และ 11A มีวิว่าด้วย

ผู้รับผิดชอบ / ผู้ดูแลจัดการ	ผู้ดูแลจัดการที่ต้องดูแลรักษา / แหล่งของแหล่งกำเนิดมลพิษ	มาตรการป้องกันและแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ	ผู้ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา / ความที่ ผู้รับผิดชอบ
คุณลักษณะของมนุษย์ (ๆ)	ความเสียหายต่อครื่องมือที่ใช้ใน กระบวนการประมง (ต่อ)	ระยะยาวยา • พฤติกรรมทางเพศที่ดึงดูด ล่อใจเด็ก และการศึกษา ตามแนวทางรัฐธรรมนูญไทย (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนและส่งเสริม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้เกิดสัมมารถสังคอบรรยากาศ ที่ดี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การล่วงเสื่อมอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากร ยุ่งเหงาย	ก่อสู่ชาวประมงที่ได้รับ ผลกระทบจากการประมง อย่างต่อเนื่อง 1 กิจกรรม ตลอดระยะเวลา ดำเนินโครงการ โดยการ ดำเนินการแบบบูรณาการ ร่วมกับกิจกรรม CSR อีก	อย่างต่อเนื่อง 1 กิจกรรม ตลอดระยะเวลา ดำเนินโครงการ โดยการ ดำเนินการแบบบูรณาการ ร่วมกับกิจกรรม CSR อีก
การใช้ประโยชน์คนตัดนาฬิกาประมง หลังกระบวนการประมง	ระยะยาวยา • ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมการล่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต อย่างระมัดระวัง ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเด็ดขาด	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการที่กำหนด ตลอดเวลา	ดำเนินการที่กำหนด ตลอดเวลา	
คุณค่าต่อกุญแจพ ชีวิต	ความเสียพิษภัยในชุมชน / ก่อสู่ การร่วมกันก่อจลาจลชุมชน และการร่วม ส่วนรวมของชุมชน	ระยะยาวยา • สัมมูลน้ำที่หมุนเวียนโครงสร้างของแม่น้ำ ที่ต้องการดำเนินการภายในชุมชนอย่างดูดซึม เช่น โครงการค้ำเพลิงชุมชน การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการเริ่มต้นการร่วมมือกัน แม้ในชุมชนที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่การสัมมูลน้ำที่หมุนเวียนจะต้องคำนึงถึงความรู้วิทยาการ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรืองบประมาณตามสัญญาของโครงสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้เก็บรวบรวมไปใช้ในการรักษาความชื้นในชุมชน เป็นจุดเดียว โดยให้ชุมชนเป็นจุดเดียว โครงการอย่างแท้จริง	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการโดยโครงสร้าง อย่างต่อเนื่อง 1 โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ	อย่างต่อเนื่อง 1 โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ
	ให้ความช่วยเหลือ ประسنةงานระหว่างจังหวัดจังหวัดชุมชน / ชุมชน เพื่อ ^{ให้ความช่วยเหลือ จัดตั้งศูนย์กลางโครงการ ให้ความช่วยเหลือชุมชนชุมชน} โครงการ	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการโดยโครงสร้าง อย่างต่อเนื่อง 1 โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการโดยโครงสร้าง อย่างต่อเนื่อง 1 โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการโดยโครงสร้าง อย่างต่อเนื่อง 1 โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ

ลงชื่อ นางสาว นิติวนิชาก
(นางสาว นิติวนิชาก) ประชานกรรมการบริหาร
นิติกรรมทั่วไปประเทศไทยสำราญและมลพิษ จำกัด
หน้า 19/40 หน้า 19/51

३५८

ຂໍ້ມູນການອະນຸມວາງ

ພັນກໍາ 2010

วันที่ 30/10

ตารางที่ 4 ผลการประเมินค่าผ่านกรองของตัวอย่างเชื้อราในสิ่งแวดล้อมที่ติดต่อโดยตรงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลชั้นต้น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

၁၅၃

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

9

๙๘๑๖๗ ๒๑/๔๐

ตารางที่ 4 ผลการร่วมกันและแยกตามวัยของคุณภาพของโครงงานพัฒนาการศึกษาทางสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ยอมรับและต่อต้านการใช้ยาเสพติด ของบุตรสาว แห่งครอบครัวที่อยู่ในชุมชนที่ 2 แหล่งสังคมทาง

ପ୍ରକାଶକ

(ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖନ)

អាសយដ្ឋាន 22/40

二

✓ 2. 2

ตารางที่ 4 มาตรฐานของแหล่งกำเนิดผลกระทบทางสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนที่ ของประเทศไทยสำหรับมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 ชั้น

ประจ๊อตสีเงิน เวลาล้อม / ความเสี่ยง	ผลการทบทวนตรวจสอบ เก็บชิ้นและห้อง	มาตรฐานที่องค์กรเน้นให้ผลลัพธ์	ผู้ที่ดำเนินภาระ / กิจกรรม	วิธีของเวลา / ความต้องรับ
อาทิตย์ของวันและ ความปลอดภัย	การได้รับปรับห้องคนงาน ก่อนทำงานและเก็บ	<ul style="list-style-type: none"> ◦ ติดตามผู้รับผิดชอบในบ้านส่วนของคนงานส่วนที่ไม่ออกเส้นไปทำการซ่อมบำรุง ◦ ดำเนินการตามยื่อบริการติดตามงานที่มีระดับปัจจุบันในปัจจุบันส่วนที่อยู่ก่อให้เกิดเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ เจ้าหน้าที่ก่อสร้างงาน เฉพาะกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ ประเมินภาระตัวเอง หลักสูตร เส้นทาง ดำเนินการต่อ
ผลการทบทวนตรวจสอบ เก็บชิ้นและห้อง	ผลการทบทวนตรวจสอบ ก่อนทำงานและเก็บ	<ul style="list-style-type: none"> ◦ ให้คุณภาพที่ดีของหน้าผิวชิ้นงานโดยไม่สกปรกมากกว่าที่ควรกำหนด 35 ไม่ควรขับตัวอย่างรุนแรง ทำลายเอกสารที่อยู่ในหน้าผิว ประมาณ 30 – 60 วัน หรือจะตรวจสอบของรากและผลลัพธ์กว่า 35 ไม่ควรรื้อตอกซ้ำเดิม ◦ การทดสอบที่สำคัญ ไม่ลดลงสูงจากค่าเบี่ยงของมาตรฐานที่กำหนด จะไม่ส่ง ผลกระทบแก่พื้นที่ทำงานของ ◦ ให้การอบรมเชิงลึกเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและภาระของหน้าผิวของมาตรา ◦ มีแผนการตรวจสอบรายเดือนรีชักฟู เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการซื้อขายของใหม่ และความเปลี่ยนแปลงนี้จะได้รับการ ป้องกัน ติดตามตรวจสอบ และดูแลทั้งหมดที่สามารถรับ สุขภาพหน้างานประจำทุกปี พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งจะได้รับการตรวจสอบ ติดตามอย่างใกล้ชิด แม้อาภัยที่อาจเกิดขึ้นอาจก่อภัยได้ ◦ การตรวจสอบภาระที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ต้นที่ ◦ การตรวจสอบภาระที่อาจเกิดขึ้น ◦ การตรวจสอบภาระที่อาจเกิดขึ้น ◦ การตรวจสอบภาระที่อาจเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ เจ้าหน้าที่ก่อสร้างงาน เฉพาะกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ ประเมินภาระตัวเอง หลักสูตร เส้นทาง ดำเนินการต่อ

ପ୍ରକାଶକ

卷之三

କାନ୍ତିର ପାଦରେ ଯାଏନ୍ତି କାନ୍ତିର ପାଦରେ ଯାଏନ୍ତି
କାନ୍ତିର ପାଦରେ ଯାଏନ୍ତି କାନ୍ତିର ପାଦରେ ଯାଏନ୍ତି

พ.ศ. ๒๓๔๐

ตารางที่ 4 มาตรการรักษาพยาบาลและแก้ไขผลการแพทย์ทางสุขภาพของครรภารพที่มีประวัติทางสุขภาพเป็นอย่างมาก หรือมีประวัติทางสุขภาพที่ไม่สามารถรักษาได้ ของบุรีรัชต์ ทองบริษัท จังหวัด แหล่งปลูกชาอ่อน ระยะที่ 2 แปลงส่วนที่ 2

ପ୍ରମାଣ

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ

四庫全書
卷之三

✓

卷之三

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสินwareต้องมีผู้ตรวจสอบ สำหรับแหล่งปลูกไทย

୪୮

卷之三

WIL 25/40

25/10
Oggi

ก้าวที่ ๕ มาตรการติดตามตรวจสอบความพึงพอใจของแหล่งกำเนิดที่ผลิตและแหล่งที่รับประทาน

คุณเป็นลูกของนายฯ ประมาณตัวยัง PLCPP, PLOCPP, PLOCPP, PLLQ, PLCCPP และ PLLQ2

၁၂၅

សេរីយោបាយ

1873

ପ୍ରକାଶକ

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาแล้ว สำหรับแหล่งปลูกพืช

กิจกรรม/ประจำทาง	ตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ	ช่องระบายน้ำ / ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ	ผู้ทดสอบและการประเมินผล	จำนวนครั้งท่อง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ร่องดำเนินการผลิต	รายงานการเวิเคราะห์และพัฒนาดรามาติกน้ำป่า ต่อไปนี้	เช่นเดียวกับการติดตามตรวจสอบตามภาระ ตัวตรวจสอบทุกหน้าพื้นที่ทางเดิน	1 ตัวอย่างต่อสถานีโดย เก็บ 1 ซองสำหรับ ทดสอบต่อไปนี้ ทดสอบ น้ำท่ามกลาง	1 ตัวอย่างต่อสถานี โดย เก็บ 1 ซองสำหรับ ทดสอบที่อยู่ริมแม่น้ำ และผิวน้ำ จัดตั้ง และผิวน้ำ จัดตั้ง	บริษัท เชพวัน บริษัทไทยสิริวัช	
บทลงโทษต่อไปนี้	๑ การจำแนกชนิด (Species Identification) ๐ ความหนาแน่น (Density) ๑ ตัวบ่งความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) ๐ ความชุมชน (Abundance) ๑ ตัวบ่งความอุดมสมบูรณ์ (Species Richness)	เช่นเดียวกับการติดตามตรวจสอบตามภาระ ตัวบ่งความหลากหลาย (ปีที่ 2) ๐ 36 สถานีโดยรอบบริเวณพื้นที่ปลูกของ โดยเมืองท่าตั้งแต่ 50 เมตร จนถึง 2,500 เมตรจากแม่น้ำสิริกานง ๐ จำนวน 12 ตัวอย่าง	บริษัท เชพวัน: บริษัทไทยสิริวัช และผิวน้ำ จัดตั้ง และผิวน้ำ จัดตั้ง	บริษัท เชพวัน: บริษัทไทยสิริวัช	บริษัท เชพวัน: บริษัทไทยสิริวัช	
ตากอนซีฟันตะลี	รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบ พื้นที่ท้องถนนต่อไปนี้	ภาระใน 12 ตัวอย่างจาก เริ่มต้นจนกว่าจะสิ้นสุดที่ แท็บเล็ตที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของ ก้อนปูสำหรับน้ำเสียที่ 2 จากการนับจำนวนหอยหอยดู ๐ ตัวบ่งความอุดมสมบูรณ์ ๐ ปริมาณเส้นใยต่อตัวน้ำหนึ่ง ๐ โครงสร้างแกนหลักทางเดิน ๐ โครงสร้างทางเดินที่ไม่ใช่ทางเดิน ๐ โครงสร้างทางเดินที่ไม่ใช่ทางเดิน	บริษัท เชพวัน: บริษัทไทยสิริวัช และผิวน้ำ จัดตั้ง และผิวน้ำ จัดตั้ง	บริษัท เชพวัน: บริษัทไทยสิริวัช และผิวน้ำ จัดตั้ง และผิวน้ำ จัดตั้ง	บริษัท เชพวัน: บริษัทไทยสิริวัช	

ลงชื่อ
(นายธนกร รีบูนาก)
บริษัท เชพวันประเทศไทย จำกัด วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ
(ดร. สมชาย ใจดี)
บริษัท เชพวัน:
บริษัทไทยสิริวัช จำกัด วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

ตารางที่ 5 รายการติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าและคุณภาพส่วนที่ผ่านมาแล้ว สำหรับแหล่งปลายน้ำ

กิจกรรมที่มีผลทาง สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่มีการติดตามตรวจสอบ	ช่วงระยะเวลา / ความรู้ ในการติดตามตรวจสอบ	ผู้ที่ดำเนินการ	จำนวนตัวอย่าง	งบประมาณ	ผู้ประเมิน
ดำเนินการเฝ้าระวัง (ต่อ)		ภาคใน 12 เดือนหลังจาก ข้อที่ 3 และราหที่ 8) ห้องน้ำ 22 สถานีโดยรอบแกนแหลมแม่น้ำ ประกายเตี้ยบ ○ 9 สถานี ทางที่ศูนย์น้ำเดียวหนึ่งหลัง ○ 9 สถานี ทางที่ศูนย์น้ำเดียวหนึ่งหลัง ○ 2 สถานีที่ติดตัวน้ำของแม่น้ำและแม่น้ำ ○ 2 สถานีที่ติดตัวน้ำของแม่น้ำและแม่น้ำ	บริเวณแม่น้ำแหลมแม่น้ำหัวแม่น้ำที่ 1 หัวแม่น้ำที่ 3 และราหที่ 8)			
ดำเนินการเฝ้าระวัง (ต่อ)		ภาคใน 3 ปี ตลอดช่วงการใช้ งาน หกครั้งที่มีการเก็บ ตัวอย่างต่อรอบพื้นที่หาดเจ ^๑ บริเวณสถานที่ตั้งอ้าง YAREF (758,500m E; 1,101,350m N) ○ 3 สถานีไส้ระบายน้ำทาง 250 เมตร จากสถานที่ตั้งอ้าง	บริเวณแม่น้ำหัวแม่น้ำที่ 5 หัวแม่น้ำที่ 4 และราหที่ 100 สถานีที่ห่างจากโภชนาด 50 และ 100 เมตร ทางไม่สามารถนำเครื่องซักอบอบเชย ประกอบ			

ประทับ ประทับ
นายกราช นิวัฒนาคร) บริษัท เฟรชั่นพรอมเพลทไทร์ารวจและผลิต จำกัด

ลงชื่อ

ลงชื่อ วันที่ 19 ก.พ. 51
..... ห้าม 28/40

ห้าม 28/40

ตารางที่ ๕ มาตรการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จทางลง

กิจกรรมเบื้องต้น	ตัวชี้วัดส่อง	ตัวชี้วัดมิติตามมาตรฐาน	ห้องระบาดภายใน / ดาวัตต์ ให้การติดตามตรวจสอบ	ผู้ดูแลให้ผลการ	จ้าวัดด้วย	หมายเหตุ	หมายเหตุ
โครงสร้างพืชและดิน ดินเพลิง	รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างพืชและดินเพลิง คุณภาพดินโดยบันทึก	เช่นเดียวกับการติดตาม ตรวจสอบดินในพื้นที่มาตรฐาน พื้นที่กลาง	บริเวณที่อยู่ใกล้กับห้องซ้อม (รูปที่ 2)	๑ ตัวอย่างต่อกลุ่มส่วนตัว โดยใช้ ๐ ๑๒ สถานีโดยรวมบริเวณที่อยู่ใกล้กับห้อง ๐ ๐.๒ x ๐.๑ เมตรต่อตัวอย่าง ๐ ๑,๕๐๐ มเมตรจากห้องซ้อม	๒ quadrats ขนาด 0.1 x ๐.๒ x ๐.๑ เมตรต่อตัวอย่าง ๑ แท่งหลุมลึก ๖๘ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ค่าอัตราเริมการสำรวจอยู่ ในแบบรวมหัวใจใน บริเวณที่อยู่ใกล้กับห้อง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ	บริเวณที่อยู่ใกล้กับห้อง ๑ แท่งหลุมลึก ๖๘ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....	นายราษฎร์ ธรรมชาติ	ประวัติการรับราชการ
ลงชื่อ.....	บริษัท เฟฟอร์โปรดักส์ จำกัด	หน้า ๑๗/๔๐

ตารางที่ 5 ผลการติดตามด้วยเครื่องส่องกล้องที่ผ่านการรักษาทางสัมภาระสำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาทางสัมภาระ

กิจกรรม/ภารกิจทั่วไป	ตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ	ช่วงระยะเวลา / ความต้องการตรวจสอบ	ผู้ที่ดำเนินการ	จำนวนทัวร์อย่าง	หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น สิ่งแวดล้อม	รายงานการวินิจฉัยค่ามลพิษต่อไปนี้: ○ ชนิด ความเย้ายา และผ้าหัก ○ ปรอกหักหมวด (Total Mercury) ไม่ กัํสัมเนี้ยอัตโนมัติและห้อง ขยะและห้องน้ำติดต่อ ○ สาร Holden ชนิด Arsenic ในกลัํสแม่น้ำได้ตัวเป็นสัง (Total Inorganic Arsenic) ในกลัํสแม่น้ำได้ตัวเป็นสัง (Dorsal Muscle) ของสัตว์และเนื้อติน จำนวน ร้อยละ 10 ของจำนวนตัวอย่างสำหรับ วินิจฉัยทั่วโลก	ทุก 3 ปี ตลอดช่วงการใช้ งาน	บริเวณศูนย์ปฏิมาณูของประเทศไทย ○ PLQ หรือ PLLQ บริเวณท่าน้ำสมมติที่กำแพงด้วย ○ PLWG ○ PLWC	○ ตัวอย่างปลาทะเลสดwater ดิน 40 ตัว ต่อหนึ่ง แห่งน้ำหมูลि�ด ซึ่ง ประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ชนิด จาก 5 ชนิด ถึงอิฐ (ปลาเก้าอี้ดัน) ปลากะพงน้ำเค็ม ปลากะพงน้ำจืด ปลากะพงน้ำจืดและปลา สร้อยปลาทู	ค่าดำเนินการรวมอยู่ ในงบประมาณเงิน ^{3,000,000 บาทต่อ 1 แผนผังผลผลิต จ.ภาค} แผนผังผลผลิต และ ^{5,000,000 บาท} สำหรับท่าน้ำประปาของ ^{น้ำยา}	บริษัท เชฟโรล ประพาศไทยสำราญ และผู้ติด จ.ภาค
ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น สิ่งแวดล้อม	รายงานการวินิจฉัยค่ามลพิษต่อไปนี้: ○ ชนิด ความเย้ายา และผ้าหัก ○ ปรอกหักหมวด (Total Mercury) ไม่ กัํสัมเนี้ยอัตโนมัติและห้อง ขยะและห้องน้ำติดต่อ ○ สาร Holden ชนิด Arsenic ในกลัํสแม่น้ำได้ตัวเป็นสัง (Total Inorganic Arsenic) ในกลัํสแม่น้ำได้ตัวเป็นสัง (Dorsal Muscle) ของสัตว์และเนื้อติน จำนวน ร้อยละ 10 ของจำนวนตัวอย่างสำหรับ วินิจฉัยทั่วโลก	ทุก 3 ปี ตลอดช่วงการใช้ งาน	บริเวณศูนย์ปฏิมาณูของประเทศไทย ○ ตัวอย่างปลาทะเลสดwater ดิน 40 ตัว ต่อหนึ่ง แห่งน้ำหมูลิด ซึ่ง ประกอบด้วย 5 ชนิด ถึงอิฐ (ปลาเก้าอี้ดัน) (ปลาเก้าอี้ดัน ปลาเก้า อี้ดันทางด้านตะวันตก ปลากระด้ง ^{ช้างเหี้ย} และ บริษัท เชฟโรล สำราญ และผู้ติด จ.ภาค)	○ ตัวอย่างปลาทะเลสดwater ดิน 40 ตัว ต่อหนึ่ง แห่งน้ำหมูลิด ซึ่ง ประกอบด้วย 5 ชนิด ถึงอิฐ (ปลาเก้าอี้ดัน) ปลากะพงน้ำเค็ม ปลากะพงน้ำจืด ปลากะพงน้ำจืดและปลา สร้อยปลาทู	ค่าดำเนินการรวมอยู่ ในงบประมาณเงิน ^{3,000,000 บาทต่อ 1 แผนผังผลผลิต จ.ภาค} แผนผังผลผลิต และ ^{5,000,000 บาท} สำหรับท่าน้ำประปาของ ^{น้ำยา}	บริษัท เชฟโรล ประพาศไทยสำราญ และผู้ติด จ.ภาค
ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น สิ่งแวดล้อม	รายงานการวินิจฉัยค่ามลพิษต่อไปนี้: ○ ชนิด ความเย้ายา และผ้าหัก ○ ปรอกหักหมวด (Total Mercury) ไม่ กัํสัมเนี้ยอัตโนมัติและห้อง ขยะและห้องน้ำติดต่อ ○ สาร Holden ชนิด Arsenic ในกลัํสแม่น้ำได้ตัวเป็นสัง (Total Inorganic Arsenic) ในกลัํสแม่น้ำได้ตัวเป็นสัง (Dorsal Muscle) ของสัตว์และเนื้อติน จำนวน ร้อยละ 10 ของจำนวนตัวอย่างสำหรับ วินิจฉัยทั่วโลก	ทุก 3 ปี ตลอดช่วงการใช้ งาน	บริเวณศูนย์ปฏิมาณูของประเทศไทย ○ ตัวอย่างปลาทะเลสดwater ดิน 40 ตัว ต่อหนึ่ง แห่งน้ำหมูลิด ซึ่ง ประกอบด้วย 5 ชนิด ถึงอิฐ (ปลาเก้าอี้ดัน) (ปลาเก้าอี้ดัน ปลาเก้า อี้ดันทางด้านตะวันตก ปลากระด้ง ^{ช้างเหี้ย} และ บริษัท เชฟโรล สำราญ และผู้ติด จ.ภาค)	○ ตัวอย่างปลาทะเลสดwater ดิน 40 ตัว ต่อหนึ่ง แห่งน้ำหมูลิด ซึ่ง ประกอบด้วย 5 ชนิด ถึงอิฐ (ปลาเก้าอี้ดัน) ปลากะพงน้ำเค็ม ปลากะพงน้ำจืด ปลากะพงน้ำจืดและปลา สร้อยปลาทู	ค่าดำเนินการรวมอยู่ ในงบประมาณเงิน ^{3,000,000 บาทต่อ 1 แผนผังผลผลิต จ.ภาค} แผนผังผลผลิต และ ^{5,000,000 บาท} สำหรับท่าน้ำประปาของ ^{น้ำยา}	บริษัท เชฟโรล ประพาศไทยสำราญ และผู้ติด จ.ภาค

၁၂၅

ຮັບຮັດການກວດສອງການ

✓ 100

กันย์ 30/40

ตารางที่ 6 ผลการติดตามตรวจสอบผลการศึกษาโดยล้อมทางตาสัมผัสคงรักษาแบบง่ายๆของ

บัญชีทางด้านเวลล์ฟาร์ม/ ผลประโยชน์		ตัวชี้วัดการติดตามและตรวจสอบ		ช่วงระยะเวลาที่มาถึง		พื้นที่ดำเนินการ		จำนวนตัวอย่าง		งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ	
ดูแลค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคม		รายงานการติดตามและตรวจสอบ		การติดตามตรวจสอบ		พื้นที่ดำเนินการ		จำนวนตัวอย่าง		งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ	
การเดินแบบสำรวจ ประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคมที่มา เนื่องจากภาระส่วนตัวของผู้คนที่มา ภายนอก	รายงานการติดตามและตรวจสอบ อัตราภัย	รายงานการติดตามและตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการพัฒนาสังคมผู้คนภายใน ประเทศ	ทุกปี	บริษัทฯ ประจำอยู่ใน รายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	ค่าดำเนินการ รวมอยู่ใน งบประมาณเดิมที่เงิน	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	ค่าดำเนินการ รวมอยู่ใน งบประมาณเดิมที่เงิน	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	บริษัทฯ เช่นเดิม	ประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคม และผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ เช่นเดิม	ประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคม และผลิตภัณฑ์
รายงานการติดตามและตรวจสอบ CSR ¹	รายงานการติดตามและตรวจสอบ CSR ¹	รายงานการติดตามและตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ โดยภายนอก	ทุกปี	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	ค่าดำเนินการ รวมอยู่ใน งบประมาณเดิมที่เงิน	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	ค่าดำเนินการ รวมอยู่ใน งบประมาณเดิมที่เงิน	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	บริษัทฯ เช่นเดิม	ประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคม และผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ เช่นเดิม	ประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคม และผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยงทางด้านค่าใช้จ่ายที่อาจต้องรับผิดชอบ ในการทำกำไรประจำปี	แผนฯ และรายงานผลการประเมินผลแผนฯ โครงการที่มา ประจำครุเจ้า	รายงานการติดตามและตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ โดยภายนอก	ทุกปี	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	รวมอยู่ใน งบประมาณเดิมที่เงิน	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	รวมอยู่ใน งบประมาณเดิมที่เงิน	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	บริษัทฯ เช่นเดิม	ประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคม และผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ เช่นเดิม	ประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคม และผลิตภัณฑ์
รายงานการติดตามและตรวจสอบ CSR ¹	รายงานการติดตามและตรวจสอบ CSR ¹	รายงานการติดตามและตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ โดยภายนอก	ทุกปี	พื้นที่ดำเนินการ โดยภายนอก	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	ค่าดำเนินการ รวมอยู่ใน งบประมาณเดิมที่เงิน	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	ค่าดำเนินการ รวมอยู่ใน งบประมาณเดิมที่เงิน	รายงานผล ประจำ 1 ครึ่ง ไตรมาส	บริษัทฯ เช่นเดิม	ประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคม และผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ เช่นเดิม	ประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของสังคม และผลิตภัณฑ์

ଦ୍ୱାଦ୍ଶ

၁၃၂၆ မြန်မာနိုင်ငြချေမှု မြန်မာနိုင်ငြချေမှု

၁၂၅

31/40

မြန်မာ ၃/၁၄၀

ตารางที่ 6 ผลการติดตามผลการสอนภาษาไทยในรายวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

ในการกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมสัมม奕 ตามแนวทางรัฐบาล (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางวิธีนี้ มีความสำคัญไม่น้อย吹 สำหรับประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ที่มากกว่าเดิม ไม่ใช่แค่การสร้างผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญไม่แพ้กัน ด้วยการดำเนินการอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม

၁၀၅

กิจกรรมทางการศึกษาในบริหาร

1986.7

۱۷۰

ตารางที่ 7 มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามส่วนราชการ

၁၃၂

၁၃၂၆ အမြန် မြန်မာ ရှိသူများ (အမြန် မြန်မာ ရှိသူများ)

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ

33/10

អង្គ 33/40

ตารางที่ 7 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพ สำหรับแหล่งปมลพิษ


ชื่อยานเสื่อมสภาพ ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดการติดตามและตรวจสอบ	ร่างประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำหรับแหล่งปมลพิษ	ผู้ที่รับผิดชอบตามมาตราสุขภาพ สำหรับแหล่งปมลพิษ	มาตรการติดตามตรวจสอบ	ผู้ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
อ้างอิงเพียงจุดตรวจสอบ							
การติดตามประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีก่อภัย	บันทึกข้อมูลการติดตามตรวจสอบระดับปรือ ไม่อนามา กรณีทำงานและพำนักซึ่งมีความเสี่ยง	ท่า ๖ เทียน	ผู้ที่รับผิดชอบที่งาน	รายงานผล	รายงานผู้อนุมัติ	รวมอยู่ในงบประมาณ	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำหรับและผลิต จำกัด
○ บันทึกข้อมูลการติดตามตรวจสอบระดับปรือ กรณีก่อภัย ปฏิบัติงาน	ตามแผนการตรวจสอบ ทางศูนย์สัตว์ สถานที่ทำงานของปรือ	ผู้ที่รับผิดชอบที่งาน เนื้อภาคี	รายงานผล	รายงานผล	รายงานผู้อนุมัติ	รวมอยู่ในงบประมาณ	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำหรับและผลิต จำกัด
○ บันทึกข้อมูลการติดตามตรวจสอบระดับปรือ โดยเฉพาะการทำนาย ประเมินประเมินสถานะ เติบโตในงานน้ำสุ่มสีแดง ของปรือ	ตามแผนการตรวจสอบ ศูนย์พัฒนาปรือ ของปรือ	ผู้ที่รับผิดชอบที่งาน เนื้อภาคี	รายงานผล	รายงานผล	รายงานผู้อนุมัติ	รวมอยู่ในงบประมาณ	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำหรับและผลิต จำกัด
○ บันทึกข้อมูลการตรวจสอบพนักงาน	ตามแผนการตรวจสอบ ศูนย์พัฒนาปรือ ของปรือ	ผู้ที่รับผิดชอบที่งาน เนื้อภาคี	รายงานผล	รายงานผล	รายงานผู้อนุมัติ	รวมอยู่ในงบประมาณ	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำหรับและผลิต จำกัด
○ ผลการติดตามตรวจสอบทางสุขภาพตามมาตราสุขภาพ สำหรับแหล่งปมลพิษ	หากค้นพบเมืองที่มีการ ปฏิบัติงาน	ผู้ที่รับผิดชอบที่งาน เนื้อภาคี	รายงานผล	รายงานผล	รายงานผู้อนุมัติ	รวมอยู่ในงบประมาณ	บริษัท เชฟโรลิน ประเทศไทยสำหรับและผลิต จำกัด

ลงชื่อ
นายธนา ชีรากานคร)

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เชฟโรลินประเทศไทยสำหรับและผลิต จำกัด

ลงชื่อ
นายธนา ชีรากานคร)

หัวที่ 19 ๘๙.๕



รูปที่ 1 แท่นหลุมผลิตก๊าซที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะติดตั้งใหม่ในโครงการฯ ซึ่งอยู่ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผนวกเล้าสำหรับแหล่งปลูกทอง

35/40

ลงชื่อ ..	ประวานกรรมการบริหาร (นายราชา ชีรชนก) บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด	วันที่ ๑๕ - ๕	หน้า 35/40
-----------	--	---------------	---------------

ตารางที่ 8 ตำแหน่ง จำนวนสถานีตรวจวัด และจำนวนตัวอย่าง ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่พนักแล้วสำหรับแหล่งปลูกทอง


ตำแหน่ง	ดู管ภาพน้ำ และแพลงก์ตอน	ตากองพื้นที่ทะเล	โครงสร้าง กลุ่มสัตว์น้ำดิน	เนื้อเยื่อปลา	ความสำคัญในการ ติดตาม ตรวจสอบ
ศูนย์ปลูกทองขยาย เรือกักเก็บและขันถ่ายปูโตรเลียมเหลว และสถานีอ้างอิง					
ศูนย์ปลูกทองขยาย PLFSO	2 สถานี	36 สถานี	12 สถานี	40 ตัวอย่าง	ทุก 3 ปี
YAREF	-	4 สถานี	4 สถานี	-	ทุก 3 ปี
	3 สถานี	3 สถานี	3 สถานี	-	ทุก 3 ปี
แท่นหลุมผลิตที่ใช้ในการอัดน้ำกลับ					
PLWB	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
PLWC	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	40 ตัวอย่าง	ทุก 3 ปี
แท่นหลุมผลิต					
PLWG	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	40 ตัวอย่าง	ทุก 3 ปี
PMD-06 / PMWH	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
YAWA	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
PKD-10 (ติดตั้งปีพ.ศ. 2553)	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
WPD-01 (ติดตั้งปีพ.ศ. 2553)	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
PLP-09 (ติดตั้งปีพ.ศ. 2555)	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
PLD-13 (ติดตั้งปีพ.ศ. 2555)	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
ETD-31 (ติดตั้งปีพ.ศ. 2557)	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
TRP-39 (ติดตั้งปีพ.ศ. 2559)	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
SUP-12 (ติดตั้งปีพ.ศ. 2561)	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
REP-01 (ติดตั้งปีพ.ศ. 2562)	2 สถานี	22 สถานี	10 สถานี	-	ทุก 3 ปี
จำนวนตัวอย่าง ทั้งหมด	น้ำทะเล: 124 ตัวอย่าง ¹ แพลงก์ตอน: 31 ตัวอย่าง ² (แพลงก์ตอนพืชและสัตว์)	329 ตัวอย่าง ³	149 ตัวอย่าง ⁴	120 ตัวอย่าง ⁵	

หมายเหตุ

- ตัวอย่างน้ำทะเลเก็บที่ 4 ความลึก ต่อ 1 สถานี ใช้วิธีเคราะห์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549)
- ตัวอย่างแพลงก์ตอนเก็บ 1 ตัวอย่างต่อ 1 สถานี ตลอดความลึกดังแต่เพิ่นถึงผิวน้ำทะเล
- ตัวอย่างตากองพื้นที่ทะเล เก็บ 1 ตัวอย่างต่อ 1 สถานี
- ตัวอย่างกลุ่มสัตว์น้ำดิน เก็บ 2 quadrat (ขนาด $0.1 \times 0.2 \times 0.1$ เมตร) ต่อตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่างต่อ สถานี
- เมื่อร่วมตัวอย่างปลาอีก 100 ตัวอย่างจากคลาดปลา ตัวอย่างเนื้อเยื่อปลาทั้งหมดเท่ากับ 220 ตัวอย่าง
- = ไม่มีการเก็บตัวอย่าง

36/40

ลงชื่อ (นายชารา ชีรธนากร)	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟร่อนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด	วันที่ ๒๗.๓.๕๗	หน้า 36/40
--------------------------------------	--	----------------	------------




รูปที่ 2 สถานีเก็บตัวอย่างในบริเวณศูนย์ปลาทองขยาย¹ ตามมาตรการดิตตามตรวจสอบผลกระทบที่มีวงแล้่สำหรับแหล่งปลากอง มีสถานีเก็บตัวอย่างทั้งหมด 36 สถานี ที่ระยะห่างจากแท่นผลิตกลางตั้งแต่ 50 เมตร จนถึง 2,500 เมตร


¹ ศูนย์ปลาทองขยาย ประกอบด้วย PLCPP, PLOCPP, PLOCPP2, PLLQ, PLCPP2 และ PLLQ2

37/40


ลงชื่อ	ประชานกรรมการบริหาร (นายธารา ชีรชนากร) บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด	วันที่ ๑๖.๗.๕๗	หน้า
			37/40



รูปที่ 3 สถานีเก็บตัวอย่างตะกอนพื้นทะเล (จุดวงกลม) และสัตว์น้ำดิน (สี่เหลี่ยม) โดยรอบแท่นหลุ่มผลิต แหล่งปลากอง



รูปที่ 4 สถานีเก็บตัวอย่างน้ำทะเล (จุดวงกลม) โดยรอบแท่นหลุ่มผลิต แหล่งปลากอง

ลงชื่อ 	ประธานกรรมการบริหาร (นายชารา ชีรานนก) บริษัท เชฟرونประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด	วันที่ 19-7-51	หน้า 38/40
--	---	----------------	------------

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการเหมืองแร่

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้ง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการ
ให้เป็นผู้จัดทำรายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบดังนี้ ดังนี้

1. ส่วนหน้าของรายงาน

1.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้ง โครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ ดต. 1

2. บทนำ

2.1 รายละเอียดโครงการ โดยสังเขป ตามแบบ ดต.2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้งและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของ โครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการลดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมประกอบการ พิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ดต.3


- 3.2 เสนอรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลง หรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม และเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3.3 เสนอนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริงในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตามมาตรการฯ ที่เคยเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ น้ำ เสียง เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบพร้อมทั้ง แสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง และมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ของทุกครั้งที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับผลที่ประเมินได้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลได้ชัดเจน
- 4.3 ต้องวิเคราะห์แสดงผลลัพธ์จากการตรวจวัด (Analyze) อย่างละเอียด และการวิเคราะห์ผลจะต้องเปรียบเทียบกับผลที่ตรวจวัดได้ในครั้งก่อน ๆ ด้วย รวมทั้งวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.4 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัดพร้อมแสดง วันที่ และเวลาในภาพถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัดตามสถานที่ ณ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้งสรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุง โดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยมีข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ การปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด จะกระทำได้ด้วยเมื่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น



รูปที่ 5 สถานีเก็บตัวอย่างตะกอนพื้นทะเล (จุดสีดำ) และสัตว์น้ำดิน (สีเหลือง) โดยรอบเรือกากเก็บและขนถ่ายบีโตรเลียมเหลวแห้งลึกลักษณะ

59/4c
P. J. John

ลงชื่อ 	ประธานกรรมการบริหาร (นายราชา ธีรบานາกร) บริษัท เชฟฟ่อนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด	วันที่ ๑๖๖๕ ๕๑	หน้า 39/40
--	--	----------------	------------



รูปที่ ๖ สูญเสียบ้านเรือนและชีวิตคนในหมู่บ้านที่ถูกไฟไหม้

(นายธนาวุฒิ ธรรมรงค์) บริษัท พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

0/40

0/40

เอกสารแนบ

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นต้น

การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน 2 ฉบับ พร้อม CD-ROM 2 ชุด |
| 2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่กำหนดไว้

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านเหมืองแร่

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการ ของ
ประจำเดือน โดยมีคณานักผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
.....
.....
.....
.....

ขอแสดงความนับถือ

.....
ตำแหน่ง
(ประทับตราบริษัท)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการต้านเหมืองแร่

1. ชื่อโครงการ

2. สถานที่ตั้ง

3. ขนาดพื้นที่โครงการ.....

4. ชื่อเจ้าของโครงการ

5. ข้อทำโดย

6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

7. โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตร เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

8. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

9. รายละเอียดโครงการ

9.1 ลักษณะของโครงการ

9.2 พื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบ (ในปีจุลบัน)

9.3 กิจกรรมในโครงการ

◦ การทำเหมืองแร่

◦ การแต่งแร่

◦ เส้นทางการคมนาคมชนิดสั่ง

◦ ตั้งก่อสร้างภายในโครงการ

◦ รายละเอียดอื่น ๆ

**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

ผื่นที่ตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
1.1 ...		
1.2 ...		
1.3 ...		
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่		
2.1 ...		
2.2 ...		
2.3 ...		

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพอาหารในบรรยายกาศ

ชื่อโครงการ
 ตั้งอยู่ที่
 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.
 สถานที่เก็บตัวอย่าง

ตำแหน่งตรวจสอบ	ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย.....ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อสูตรบาทกิโลเมตร)		
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
.....
มาตรฐาน *

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการตั้งเวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ก.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอาหาร ในบรรยายกาศ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพอาหารจากโรงเรียน

ชื่อโครงการ
 ตั้งอยู่ที่
 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.
 สถานที่เก็บตัวอย่าง

ตำแหน่งตรวจสอบ	ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย.....ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อสูตรบาทกิโลเมตร)		
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
.....
มาตรฐาน *

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เกกโนโลจีและพัฒนาด้านสุขอนามัย กำหนดมาตรฐานคุณภาพปลอยฝุ่นละออง จากโรงโน้ม บดหรือบดหิน ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2539

ตารางที่ 3 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 3.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ชื่อโครงการ.....
 ตั้งอยู่ที่.....
 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.
 สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด					
มาตรฐาน *						

หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประจำเดือน..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (ก.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 3.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และการแต่งเมือง

ชื่อโครงการ.....
 ตั้งอยู่ที่.....
 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.
 สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด		
มาตรฐาน*			

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ก.ศ. 2539)

ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียง

ตารางที่ 4.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ
 ตั้งอยู่ที่
 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.
 วันที่ เดือน พ.ศ.
 สถานที่เก็บตัวอย่าง 1.
 2.
 3.

เวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียง [dB (A)]	มาตรฐาน *
	สถานีเก็บตัวอย่าง	
07.00 - 08.00		
08.00 - 09.00		
09.00 – 10.00		
...		
...		
...		
04.00 - 05.00		
05.00 - 06.00		
06.00 - 07.00		
Leq 24 hrs.Ldn.		

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

ตารางที่ 4.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการระเบิดทำเหมืองแร่

ชื่อโครงการ
 ตั้งอยู่ที่
 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.
 วันที่ เดือน พ.ศ.

ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
มาตรฐาน *			
มาตรฐาน *			

หมายเหตุ : * มาตรฐานความประการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

ตารางที่ 5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทำเหมืองแร่

ชื่อโครงการ
 ตั้งอยู่ที่
 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.
 วันที่ เดือน พ.ศ.

ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
มาตรฐาน *			
มาตรฐาน *			

หมายเหตุ : * มาตรฐานความประการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง
และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

สารบัญเอกสาร

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ 1/2 ฉบับ มกราคม 2552
(รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร และรายงานฉบับหลัก)
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ 2/2 ฉบับ มกราคม 2552
(ภาคผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์)
3. เอกสารสำคัญในการพิจารณารายงาน 1/2
(รายงานหลัก ฉบับ มิถุนายน 2551 และข้อมูลเพิ่มเติม ฉบับ ตุลาคม 2551)
4. เอกสารสำคัญในการพิจารณารายงาน 2/2
(ภาคผนวกรายงานหลัก ฉบับ มิถุนายน 2551)