

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นและมาตรการ
ที่โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท
ของบริษัท คุอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลั่นและมาตรการ
ของบริษัท คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คุอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ต้องอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 3-1-69.8 ไร่ เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภท
อาคารชุด ประกอบด้วย อาคารคสส. ขนาดความสูง 42 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุด
ทั้งสิ้น 274 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย 273 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 1 ห้อง จัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบลั่นและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นโดยบริษัท อีโคซิสเด็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลั่นและมาตรการของบริษัท คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คุอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลั่นและมาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลั่นและมาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ




มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหริรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คุอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)



มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการห้อง/unit บริษัทฯ

บริษัท อีโคซิสเด็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ สาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรือ อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มี การเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้ง สิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้อธิบายว่าเจ้าของโครงการยัง ต้องรับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด


5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนิน โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบดีหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

มีนาคม 2558...

(นายชาลิต เดศหิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากร้ายกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ <ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินเดิมของโครงการ ทั้งจากการขุดดินทำชั้นได้ดิน ฐานของอาคาร ปอกบ้าบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำได้ดิน และบ่อหนา่น้ำ ที่ระดับความลึกจากพื้นดินเดิมประมาณ 9.0 เมตร โดยมีปริมาณดินชุดที่ต้องขอนอกนอกโครงการทั้งหมด 24,167.75 ลูกบาศก์เมตร - สภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการจะยังคงสภาพเป็นที่ราบซึ่งพื้นที่โครงการมีระดับดินเดิมสูงกว่าดอนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการเล็กน้อย พื้นที่โครงการจะเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 42 ชั้น (รวมชั้นห้องเครื่องอิลิฟต์) ชั้นได้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่จัดสวน และถนน 	<p>ช่วงก่อนก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรั้วชั่วคราว สูง 6.0 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยบดบังหัวศีรษะภารที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้าง และป้องกันบุคคลภายนอกรุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. จัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูเฝ้าในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เรียบร้อยโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4. ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้งกรณี อาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบร่องรอยก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งจะต้องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทันที 5. แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบ ทั้งชั้นตอนในการก่อสร้าง ระยะเวลา และความลึกของแต่ละชั้นตอนการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (บริษัท คาวอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)) 	

มีนาคม 2558

(นายชวิติ เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558

(นายสุวิทย์ วรรรถประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลติ้ง จำกัด



ตารางที่ 1(1) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คุณสิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
		<p>6. ประชาชนพนักงานก่อสร้างโครงการกันบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เดิม โครงการ โดยการพบปะพูดคุยก่อนร่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี รับฟังความคิดเห็น และความเดือดร้อนรำคาญที่มีผลกระทบมาจากก่อสร้างโครงการ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>7. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่า เป็นการก่อสร้างโครงการคิว คอนโดย สุขุมวิท ชั้น 42 ชั้น (รวมชั้นห้องเครื่องลิฟต์) ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลา ก่อสร้าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง และเบอร์โทรศัพท์ต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง</p> <p>8. สำรวจระบบไฟฟ้า ท่อน้ำประปาบริเวณพื้นที่ใกล้เดิม และวางแผนการดำเนินงานก่อนก่อสร้าง ถ้าระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้รับความเสียหายโครงการต้องรับผิดชอบ โดยดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที</p> <p>9. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของคงงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาด้านกลิ่น และเสียง รบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่อยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยไม่กีดขวางการจราจรบนซอยสุขุมวิท 6 และถนนสุขุมวิท</p> <p>10. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กับบุปผาในโครงการ โดยไม่ร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต ลีศหรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คุณสิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(2) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบของลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
		<u>ช่วงก่อสร้าง</u> <ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดินและการซ่อมแซมพังทลาย ท่อระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสีย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าของโครงการจะต้องทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการถูกดูดบังหักนี้ภาพแสงแดด และทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภัยหลังการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่หัก 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมาเพื่อเจรจาหาข้อผูกพันที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 	
1.2 ดิน และการซ่อมแซม พังทลาย	1) การขุดดิน-ก่อดิน และการขันส่งดิน <ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาโครงการมีการขุดทำหักใต้ดิน และระบบสุขาภิบาลใต้ดิน ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ลังเก็บน้ำใต้ดิน ห่อระบายน้ำ บ่อหน่วยน้ำ และงานวางฐานรากโครงการจะต้องขุดดินประมาณ 27,900 ลูกบาศก์เมตร และดินขุดที่ต้องนำออกภายนอกโครงการ ประมาณ 24,167.75 ลูกบาศก์เมตร ขันส่งดินด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดความจุประมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (10.00-15.00 น.) จำนวน 10 เที่ยว/วัน โดยจะขันส่งดินเข้ามาปรับภัยในโครงการแล้วเสร็จประมาณ ($24,167.75/(12 \times 10)$) 202 วัน 	มาตรการด้านการขุดดิน-ก่อดิน และขันส่งดิน <ol style="list-style-type: none"> จัดช่วงเวลาการขันส่งดินและวัสดุก่อสร้างตามข้อบังคับของกองต่างจังหวัด กรุงเทพมหานคร กำหนดพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านชุมชน กวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถต้องไม่ใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน จัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดิน และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ และทำความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่น 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และห่อระบายน้ำ เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558

(นายชวพล เลิศทิรย์วงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(3) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>หรือ 7 เดือน</p> <p>2) <u>การก่อสร้างฐานราก และระบบสาธารณูปโภคชั้นใต้ดิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ไม่มีการป้องกันการพังทลายของดินจะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และอาจทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินทำให้ดินพังทลายจากการขุดดิน เพื่อ ก่อสร้างป้อบ้าบันไดเสีย บ่อเก็บน้ำได้ดิน ป้อลิฟต์ บ่อหน่วงน้ำ และฐานรากได้ 	<p>บริเวณดอน และท่อระบายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. จัดให้มีพื้นที่บรรทุกน้ำส่งดินภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบทึบโดยปิดคลุมและผูกยึดกับรถบรรทุกให้แล้วเสร็จในพื้นที่โครงการ 5. ผู้รับเหมาต้องขยับดินออกพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของดินในโครงการ 6. ห้ามจอดรถบรรทุกตลอดแนวถนนซอยสุขุมวิท 6 และถนนสุขุมวิท บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่รถบรรทุกที่จะเข้า-ออกโครงการเพื่อลดผลกระทบด้านการกีดขวางการจราจร 8. ทำความสะอาดถนนทางเข้า-ออกโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการฝุ่นกระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งดินที่อาจจะก่อให้เกิดการลื่นหลื่องรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ รวมทั้งผู้ที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว 9. เลือกขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิ่งของที่จะขนย้าย เพื่อป้องกันการทรุดตัวและความเสียหายของถนนที่เป็นเส้นทางขนส่ง 10. กรณีที่ถนนสาธารณะเกิดความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการขุดส่งตันและวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ โครงการจะต้องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรือสาธารณะพิเศษที่เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมโดยทันที 	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(4) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>11. จัดสร้างกำแพงกันดินให้แล้วเสร็จก่อนการปรับกอกพื้นที่ เพื่อป้องกันดินและน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ซึ่งเดิม</p> <p>12. หากการปรับกอกดิน ส่งผลให้เกิดดินพังทลายหรือเกิดน้ำท่วมขัง ต่อพื้นที่ดินข้างเดียวจะต้องแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาพเดิมโดยทันที</p> <p><u>มาตรการด้านการก่อสร้างระบบสุขาภิบาลได้ดี แข็งแรง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบค้ำยันและกำแพงป้องกันดิน (Sheet Pile) ความลึกไม่น้อยกว่า 16.0 ม. หัก 4 ด้าน โดยรอบอาคารโครงการ และจัดให้มี KING POST ขนาด H-300x300x10x15 mm. 94 kg/m. เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ฐานราก โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบอาคารข้างเดียวโครงการลดลงช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่าเกิดความเสียหาย โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณนั้นโดยทันทีเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัยและแก้ไขข้อบกพร่องของอาคารข้างเดียวให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมทันที กำหนดช่วงเวลาการชุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินและสุขาภิบาลชั้นใต้ดินดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ห้ามชุดดินในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พักอาศัยข้างเดียว จัดให้มีสตูลุ่มดิน บริเวณที่มีการชุดดินประจำวันที่มีความเสี่ยงสูงต่อการชำรุดหักโตกอนดินอกร่องโครงการ โดยจัดให้มีตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนที่ชุดดินดังกล่าวไว้ก่อน 	

มีนาคม 2558,

(นายชาลิต เลิศทรรศวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558,

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

๑

ตารางที่ 1(5) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คิวอสตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>การปรับบกกลับ</p> <p>5. ความเสียหายอันเกิดจากการชุดดินและดินที่ก่อให้เกิดความเสื่อมจากการดำเนินโครงการเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทั้งนี้</p> <p>6. จัดระบบระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง ขนาด 0.3×0.3 เมตรและบ่อตักตะกอน จำนวน 2 บ่อ ขนาด $1.0 \times 1.0 \times 1.5$ เมตร ก่อนระบายน้ำเฉพาะน้ำไส้ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>7. จัดให้มีการประชุมแผนงานการก่อสร้างประจำทุกสัปดาห์ และประจำเดือนทั้งนี้ต้องกำหนดผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยประกอบไปด้วยผู้รับเหมา ก่อสร้างหลัก เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมารายย่อยทุกราย โดยวาระการประชุมต้องบรรยายเรื่องการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการติดตามข้อร้องเรียนของอาคารข้างเคียงให้เป็นวาระเฉพาะเรื่อง</p> <p>8. จัดให้มีคณะกรรมการร่วมระหว่างอาคารข้างเคียงโครงการ และเจ้าของโครงการ เพื่อประสานงาน และตรวจสอบการก่อสร้างของโครงการ และหาแนวทางการลดผลกระทบต่อทุกคนโดยร่วมกัน</p> <p>9. ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน และการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของ Sheet Pile ด้วย Inclinometer โดยติดตั้งใน Sheet Pile ทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 1 จุด และอ่านค่าทุก ๆ ชั้นตอนการก่อสร้าง โดยกำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบค่าสูงสุดที่ได้จากการวิเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้าในตัวอิเล็กทรอนิกส์</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอสตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคชิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(6) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอลโล ศุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เย้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p> <ol style="list-style-type: none"> การปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงการด้วยเครื่องจักร การขาดท้าชั้นใต้ดิน ฐานราก ป้อบันดันน้ำเสีย ตั้งเก็บน้ำใต้ดิน ป้อหน่วงน้ำ และบ่ออิลิฟต์ การเทหล่อเข็มโครงสร้างอาคาร การตัดเฉียรระเบื้องปูพื้นผนังอาคาร การภาตพื้นจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง โดยไม่ฉีดพรมน้ำ การเทเศษวัสดุก่อสร้างที่มีฝุ่นละปูจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง การผสมปูนซิเมนต์เพื่อก่อผนังฉาบปูร์เบื้องโดยขาดความระมัดระวัง การขันถ่ายและเทวัสดุก่อสร้างจากถนนรุก เขม่าคัวนและกลั่นไอลีเสีย 	<p>1. <u>อาคารที่ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคารที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองค่อนข้างมากจะเป็นอาคารที่อยู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการแสลงหลักในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ พีแอสเจ เพ็นนเข็ก สูง 10 ชั้น โรงแรมอส 6 สุขุมวิท โยเกล สูง 9 ชั้น ถนนซอยสุขุมวิท 6 กว้าง 6 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และคริสตจักรใจสมาน <p>2. <u>ความเข้มข้นฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าจะเกิดฝุ่นละอองรวม (TSP) ประมาณ 0.1047-0.1808 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าความเข้มข้นสูงสุดในฤดูหนาว (0.1808 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) เมื่อรวมกับผลกระทบคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.048 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะเพิ่มเป็น 0.1527-0.2288 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าไม่เกินมาตรฐานความเข้มข้นฝุ่นละอองในบรรยากาศ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - คาดว่าจะเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ประมาณ 0.0091-0.0158 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าความเข้มข้นสูงสุดในฤดูหนาว (0.0158 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) เมื่อรวมกับผลกระทบคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะเพิ่ม 	<p>1. จัดทำรั้วชั่วคราว สูง 6.0 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยบดบังหักนิยภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้าง และป้องกันบุคลาภัยนอกรุกเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>2. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเชื้อและควัน</p> <p>3. จัดให้มีผ้าใบทึบคุณภาพการเทกับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบ สำหรับเพื่อลดการพุ่งกระจาดของฝุ่นละออง</p> <p>4. เสือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปหรือกึงสำเร็จรูปที่มีการหล่อองกรณ์ในพื้นที่โครงการน้อยที่สุด</p> <p>5. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นในการตัดการเฉียรระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียง และฝุ่นสำหรับคนงาน</p> <p>6. การตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียกโดยมีน้ำหล่อระหว่างในพัดและกระเบื้องเพื่อป้องกันฝุ่นละออง</p> <p>7. ให้ใช้น้ำฉีดพรมก่อนทำการห่อความสะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>8. จัดให้มีปล่องยางทึบเศษวัสดุก่อสร้างหรือจัดให้มีลิฟต์ขึ้นของเทา กับความสูงของอาคาร</p> <p>9. รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถชนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดเครื่องยนต์รถทึ้งไว้เด็ดขาด เพื่อเป็นการลดเมฆมัวครุ่นและกลิ่น</p> <p>10. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 8.00 และ</p>	<p>(1) การตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละออง <u>สถานที่ตรวจวัด</u></p> <p><u>จุดที่ 1</u> บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ช่วงทำฐานราก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด TSP และ PM-10 ทุกวัน และ CO, HC, SO₂, NO₂ เดือนละ 1 ครั้ง <p><u>ช่วงที่ 2</u> เมื่องานฐานรากแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด TSP, PM-10, CO, HC, SO₂ และ NO₂ เดือนละ 1 ครั้ง วัดต่อเนื่อง 3 วัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <p><u>จุดที่ 2</u> บริเวณโรงเรียนวราภรณ์วิทย์</p> <p><u>การตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด TSP และ PM-10 เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง <p>(2) ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการฉีกขาดของผ้าใบตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจาก การก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ทราบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท</p>

มีนาคม 2558

(นายชวิตต์ เลิศทรัพย์วงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลิตี้ เย้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิลเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(7) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโซ สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลลีตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
ของเครื่องยนต์รถขนงาน ก่อสร้าง และรถบรรทุก ชนส่งวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ก๊าซ CO, HC, NOx, PM-10, TSP และ SO ₂ โดย ช่วงเวลาที่มีการขนส่งวัสดุ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 30 เที่ยว	<p>เป็น 0.0331–0.0398 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าไม่เกินมาตรฐานความเข้มข้นฝุ่นละอองในบรรยากาศ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</p> <p>3. <u>ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง จำนวน 30 คันต่อวัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0114 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 1.50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มเป็น 1.5114 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - <u>ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0113 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.0232 ppm จะเพิ่มเป็น 0.0345 ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.17 ppm) - <u>ไฮโดรคาร์บอน (HC)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0096 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 4.18 ppm จะเพิ่มเป็น 4.1896 ppm (ปัจจุบันไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้) - <u>ฝุ่นละอองรวม (TSP)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0021 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.048 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มเป็น 0.0501 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน 	<p>12.00 น.ทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง เป็นพิเศษสำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>11. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด และจัดเก็บอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น</p> <p>12. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปักกลุ่มหรือเก็บในที่ปิดล้อมห้างด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือฉีดพรมน้ำ เพื่อให้ผิวน้ำเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>13. การผสมคอนกรีตหรือปูน การใส่ไม้ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้านหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>14. จัดให้มีระบบการร้องเรียนและแนวทางการสอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	คาวอลลีตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต ลีศิริรัյวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลลีตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(8) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คาวอิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำกับนัดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มเป็น 0.0256 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0003 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.001 ppm จะเพิ่มเป็น 0.0013 ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.12 ppm)</p>		
- ฝุ่นและเศษดินตกหล่นบนถนนภายในโครงการ ถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการ และเส้นทางที่ร่องระบบทุกช่วงผ่าน	<p>ผลกระทบจากฝุ่นละอองระหว่างการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากฝุ่นละอองที่ตกลงบนถนนหรือเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง โดยโครงการจะขนส่งผ่านถนนสุขุมวิท</p>	<ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วรถบรรทุกบนส่วนวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่น จัดเตรียมพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากการล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่งออกภายนอกโครงการ ขันเข้ายกเวลล์ที่ไม่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสม ควบคุมรถบรรทุกบนถนนด้วยผู้นำทีมที่มีสภาพสมบูรณ์ให้มีติดต่อและผู้เกี่ยวข้องกับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระเจิง 	

มีนาคม 2558.....

(นายชวิตต์ เลิศทรรษุวดิษ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายศุภิทัย วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(9) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.4 ระดับเสียง</p> <p>1.ขั้นตอนในการขุดเจาะ ทำฐานราก เสาเข็มและขั้นโครงสร้างอาคาร</p> <p>2.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และ เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียง และการสั่นสะเทือน ได้แก่ Crane เครื่องตัดเหล็ก สว่าน และเครื่องเจียร์</p> <p>3.ขั้นตอนในการทำงาน ได้แก่ งานชุดเจาะ ฐานราก งานโครงสร้าง การตอก การทุบ การโยนเศษวัสดุ ก่อสร้างหรือไม้แบบจากที่สูง และการ กระแทกกันของแผ่นเหล็ก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารที่อยู่ใกล้โครงการและได้รับผลกระทบทางด้านเสียง จากการทำงานในทุกขั้นตอน คือ โรงแรมเอส 6 สุขุมวิท ไฮเพลส สูง 9 ชั้น อよด้านทิศใต้ของโครงการ ซึ่งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุด คือช่วงก่อสร้างฐานราก คาดว่าจะได้ยินเสียงจากการก่อสร้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ทิศเหนือ : ได้รับเสียงในระดับ 81.90 dB(A) ทิศใต้ : ได้ยินเสียงในระดับ 95.90 dB(A) ทิศตะวันออก : ได้ยินเสียงในระดับ 95.73 dB(A) ทิศตะวันตก : ได้ยินเสียงในระดับ 95.74 dB(A) - ช่วงทำฐานรากและโครงสร้าง ใช้กำแพงกันเสียงชั้วครัวที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบแหล่งกำเนิดเสียงเป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุซ่องว่างด้วยแผ่นกรุพนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) ระดับเสียงจากการก่อสร้าง เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียงชั้วครัวประมาณ 25.90-48.90 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (70 dB(A)) - ช่วงตอกแต่ง ใช้ผนังอาคารแบบ light concrete หนา 100 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงได้ 36 dB(A) และกำแพงกันเสียงชั้วครัวที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบแหล่งกำเนิดเสียงเป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุซ่องว่างด้วยแผ่นกรุพนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) สูง 7.2 เมตร ทำให้ระดับเสียงที่เกิดจากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยการจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ดี 2. สำรวจรวมกันระหว่างผู้รับเหมา ก่อสร้าง และเจ้าของอาคารข้างเดียงที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 3. มีแผนงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเดียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 4. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่มีเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของประชาชน 5. จัดสำนักงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้มีความถี่ของกิจกรรมน้อยที่สุดและควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 6. จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั้วครัวที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบแหล่งกำเนิดเสียงเป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุซ่องว่างด้วยแผ่นกรุพนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) สูง 7.2 เมตร ทำให้ระดับเสียงที่เกิดจากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ 	<p><u>สถานที่ตรวจวัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่โครงการ <u>ด้านซ้ายคุณภาพเสียงที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u> - Leq 24 hr, Lmax และ L90 1 วันต่อเนื่อง ความถี่ในการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันตลอดช่วงที่ทำฐานราก และรายงานผลทุกๆสัปดาห์ตลอดช่วงการทำฐานราก และหลังการทำฐานราก เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชวลิต เลิศทิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายอุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคเชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(10) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>กรุซองว่างด้วยแผ่นกรุพนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) ระดับเสียงจากการก่อสร้างเมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียงชั้น Crawford ประมาณ 30.9-55.90 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (70 dB(A))</p> <ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระดับที่ก่อให้เกิดการรบกวน แต่ไม่เป็นอันตรายผู้พักอาศัยโดยรอบ 	<p>7. จัดลำดับการก่อสร้าง โดยก่อสร้างผนังอาคารด้านที่ติดกับ โรงเรมอส 6 สุขุมวิท อย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับแรก เพื่อใช้ผนังของอาคารเป็นแนวกำแพงกันเสียง สามารถลดระดับเสียงลงได้ 36 dB(A) และส่วนที่เป็นช่องเปิดที่เป็นประตูหน้าต่าง ใช้ผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุซองว่างด้วยแผ่นกรุพนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) ทำให้ระดับเสียงที่เกิดจากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้</p> <p>8. กรณีการก่อสร้างอาคารยังไม่มีผนังอาคาร จัดให้มีแนวกำแพงกันเสียงชั้นวางที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบและกันเสียงเป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุซองว่างด้วยแผ่นกรุพนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) ทำให้ระดับเสียงที่เกิดจากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้</p> <p>9. เลือกตำแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เดียวกันมากที่สุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร</p> <p>10. เช้มงวดต่อการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การรัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศศิริยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(11) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
		11. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีฝ้าครอบเพื่อลดระดับเสียง 12. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและผู้รับในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ ทุกชั้น พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียง และผู้รับสำหรับงาน 13. ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ทราบและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะกลับมาปรับปรุงวิธีการทำงาน 14. ผู้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	
4. คนงาน จากการตะโกน พูดคุย ร้องเพลง และใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม	- เสียงรบกวนจากคนงาน จากการตะโกน พูดคุย ร้องเพลง และใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับผู้พักอาศัย และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณใกล้เคียง	15. การขยับวัสดุขนาดใหญ่จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน 16. จัดให้มีวัสดุรองรับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกระแทกของวัสดุที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง	
5. รถบรรทุกขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ในการเร่งเครื่อง การติดเครื่อง และการขนวัสดุขึ้น-ลงจากรถบรรทุก จำนวน 30 เที่ยว/วัน	- เสียงเครื่องยนต์จากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างในบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ		
1.5 แรงสั่นสะเทือน	- อาคารที่อยู่ใกล้และอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการมากที่สุด ได้แก่ (1) <u>อพาร์ทเม้นท์ พีเอสเจ เพ็นนิ Eck's</u> สูง 10 ชั้น อยู่ด้านทิศใต้ของโครงการ ห่างจากอาคารโครงการประมาณ 9.36 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 3.44 มิลลิเมตร/วินาที (2) <u>โรงแรมเอส 6 สุขุมวิท โซเทล</u> สูง 9 ชั้น อยู่ด้านทิศใต้ของโครงการ ห่างจากอาคารโครงการประมาณ	1. การทำเสาเข็มอาคารต้องใช้วิธีแบบเสาเข็มเจาะเท่านั้น 2. จัดให้มีคุณภาพกาว้างประมาณ 1 เมตร ความสึกประมาณ 1 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเสาเข็ม 3. ป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน เนื่องจากการก่อสร้างฐานรากที่อยู่ต่ำกว่าผิวดินติดโดยระบบป้องกันดินทราย เป็นระบบ Sheet Pile ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของดิน และน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งน้ำหนักของดินได้เพียงพอ	<u>สถานที่ตรวจวัด</u> - บริเวณพื้นที่โครงการ <u>ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u> - PPV, Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง <u>ความลึกในการตรวจสอบ</u> - ทุกวันตลอดช่วงที่ทำฐานราก และรายงานผลทุกๆ 1 ปี ตลอดช่วงการทำฐานราก และหลังการทำฐานราก เดือนละ 1 ครั้งตลอด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิริยวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเดม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(12) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม
	<p>9.03 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 3.58 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>(3) <u>บริษัท สวัสติ ทรายเวล จำกัด</u> เป็นอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น อยู่ด้านทิศตะวันออกของโครงการ ห่างจากอาคารโครงสร้างประมาณ 6.28 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 5.34 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>(4) <u>โรงรำ Oo 8</u> สูง 4 ชั้น อยู่ด้านทิศตะวันออกของโครงการ ห่างจากอาคารโครงสร้างประมาณ 6.15 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 5.47 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>(5) <u>ศรีสัชจักรใจสมานุ</u> อยู่ด้านทิศตะวันตกของโครงการ ห่างจากอาคารโครงสร้างประมาณ 12.65 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 2.47 มิลลิเมตร/วินาที</p>	<p>โดยจะออกแบบให้มีมาตรการรับน้ำหนักลิงเหล่านี้ด้วยการค้ำยัน (Bracing) ให้เพียงพอเพื่อกันดินเคลื่อนตัว ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เสาเข็ม และอาคารชั้งเดียว</p> <p>4. การวางแผนการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวางแผนการเจาะเสาเข็มให้มีแรงดันด้านข้างกระจายไปในทิศทางที่มีลิ่งปูกอสร้างน้อยที่สุด</p> <p>5. จัดให้มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมา ก่อสร้างทำเสาเข็ม ประสานงานกับอาคารชั้งเดียวให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพื้นที่อยู่รูปเป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิดความเสียหาย</p> <p>6. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารชั้งเดียวเสียหายจากการก่อสร้างด้วย</p> <p>7. จัดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กับบุชมนไกลเดียง กรณีมีการร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที</p> <p>8. จัดทีมงานฝ่ายช่าง และวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับการเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อทำการซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกกร้าว หลุดตัว เมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุจากบุชมน</p> <p>9. ต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายแก่อาคารชั้งเดียว</p>	<p>ระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ปัญหาที่พบโดยทัน - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชวอลิต เลิตธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(13) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p><u>มาตรการต่ออาคารใกล้เคียงบริเวณที่ตั้งวันออก</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมา ก่อสร้าง ทำเสาเข็ม ประสานงานกับโรงเรน On 8 และบริษัท สวสตี ทรัวเวล จำกัด ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และจัดทำ สำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย โดยเจ้าของโครงการต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษ จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้อง ครอบคลุมถึงค่าเสียหายของโรงเรน On 8 และบริษัท สวสตี ทรัวเวล จำกัด เป็นกรณีพิเศษ ประสานงานโรงเรน On 8 และบริษัท สวสตี ทรัวเวล จำกัด กรณี มีการร้องเรียนหรือได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ให้ติดต่อกับทางโครงการและผู้รับเหมา ก่อสร้าง ได้โดยตรง และ โครงการต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที จัดทีมงานฝ่ายช่าง และวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่โรงเรน On 8 และบริษัท สวสตี ทรัวเวล จำกัด ซึ่งอาจที่ได้รับความเดือดร้อน จากการก่อสร้างโครงการ เพื่อทำการซ่อมแซมอาคาร และหรือ ส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัว เมื่อมีการแจ้งเหตุทันที ต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างของโครงการและวิศวกรของผู้รับเหมา ก่อสร้าง ร่วมกันดูแลโรงเรน On 8 และบริษัท สวสตี ทรัวเวล จำกัด เป็นกรณีพิเศษ 	

มีนาคม 2558.....

(นายชวัลิต เลิศหริรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเด็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(14) รายการแสดงผลกระทบลั่งแผลดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแผลดล้อม ช่างก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท ควอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่งแผลดล้อม	ผลกระทบต่อลั่งแผลดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลั่งแผลดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลั่งแผลดล้อม
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวที่ระดับ 5-7 เมอร์คัลลี เชต ก.2 (สีส้ม) เป็นระดับที่ทุกคนจะเกิดความตกใจ ลั่นก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดีจะประกายความเสียหายระดับน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว ข้อกำหนดของ นยพ. 1302 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2550	<ol style="list-style-type: none"> ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเป็นไปตาม นยพ 1302-52 ซึ่งเป็น มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารและต้านแรงแผ่นดินไหว โครงสร้างอาคารออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามวิธีเงื่อนทั้งหมด ทั้งในแนวราบที่ระดับ พื้นดินและในแนวราบที่กระทำต่อพื้นที่ต่างๆ ตามข้อกำหนด กฎกระทรวง พ.ศ.2550 แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว <ul style="list-style-type: none"> (1) ติดตั้งป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องลิฟต์โดยสาร หรือบริเวณโถงหน้าลิฟต์ (2) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้รองทางเดินแต่ละชั้นของอาคาร และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร (3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น (5) ทราบตำแหน่งของ瓦斯ปิดก๊าซ สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า (6) อ่านว่างลังของหนักบนชั้นหรือห้องสูงๆ เพาะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้ (7) มีการยืดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้น 	-

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหริรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่งแผลดล้อม

บริษัท อีโคซิสเด็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(15) รายการแสดงผลกระทบลั่นสะท้อนที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นสะท้อน ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลลิตี้ เย้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่นสะท้อน	ผลกระทบต่อสังคมลั่นสะท้อน	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลั่นสะท้อน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นสะท้อน
		<p>(8) มีการวางแผนเรื่องจุดดับเพลิง ในการนิทีต้องผลัดจากกันเพื่อรวมตัวกันอีกรั้ง</p> <p>(9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตามเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์</p> <p>4. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(1) อายาติกิ พยากรณ์ควบคุมสติ</p> <p>(2) ถ่ายรูปภายในห้องพัก ให้ยืนหรือมองอยู่ในส่วนของห้องพักที่มีโครง สร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง</p> <p>(3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีจากลิฟต์ทันที</p> <p>(5) อายาติกิ พยากรณ์สิ่งที่ก่อให้เกิดเพลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีก้าชร้าวอยู่บริเวณนั้น</p> <p>5. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน</p> <p>(2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้</p> <p>(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ ให้ได้รับบาดเจ็บ</p> <p>(4) ตรวจสอบไฟ ห้องน้ำ ห้องก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาก</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชวอลิต เลิศหริรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลลิตี้ เย้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่นสะท้อน

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(16) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว ค่อนโถ สุขุมวิท ของบริษัท คาวอเล็ตตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ก้าชร้า หากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน</p> <p>(5) ให้ออกห้างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพадถึง</p> <p>(6) เปิดวิทยุฟังค่าแนะนำลูกเล่น อย่าใช้โทรศัพท์กันจากจำเป็นจริงๆ</p> <p>(7) สำรวจความเสียหายของอสังหาร และท่อน้ำทึ้งก่อนใช้</p> <p>(8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง</p>	
1.7 ทรัพยากรน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จากการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โดยรอบไม่พบพบร่องน้ำดืดดินแต่อย่างใด - โครงการจัดให้มีห้องน้ำคุณงานก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง รองรับน้ำเสียจากห้องส้วมและการซักล้าง ประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน และใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกรรอะ-กรองไว้อากาศ และเติมอากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ซึ่งเพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียของคุณงานก่อสร้างและบำบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานน้ำทึ้ง ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 6 ด้านข้างโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อสร้างร่างระบายน้ำโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบ่อพัก ตะกอน เพื่อร่วบรวมและระบายน้ำที่เกิดขึ้นในโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 6 ด้านข้างโครงการ 2. จัดให้มีห้องน้ำคุณงานก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบกรรอะ-กรองไว้อากาศ และเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร และบำบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานน้ำทึ้ง ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 6 ด้านข้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ติดตามตรวจสอบคุณภาพของระบบน้ำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจวัด pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, Suspended Solids, TKN และ Fat, Oil and Grease จากน้ำทึ้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจากบ้านพักคุณงานก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคาร บ้านประเภท และบ้านขนาด พ.ศ. 2548 - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คาวอเล็ตตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชยวิต ลีศธิรัชยวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอเล็ตตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(17) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท ดาวอิลิ๊ต เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
2. <u>ทรัพยากรชั่วภาพ</u> 2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก	- ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	-	-
2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ำ	- ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	-	-
3. <u>คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์</u> 3.1 การใช้น้ำ	- บริเวณพื้นที่โครงการจะมีการใช้น้ำประมาณ 14.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้ในการก่อสร้างประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน ก่อสร้างประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน กรณีไม่มีมาตรการลดผลกระทบอาจก่อให้เกิดการขาดแคลน ปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง และมีผลต่อผู้ใช้น้ำประจำอยู่บริเวณใกล้เคียงได้	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้สำหรับใช้ทั่วไปในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด เป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง ความจุรวม 15 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 1.1 วัน จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้สำหรับใช้ทั่วไปในบ้านพักคนงานก่อสร้าง จำนวน 1 จุด เป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง ความจุรวม 20 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 1.4 วัน เปิดน้ำเข้าบ่อเก็บน้ำสำรองในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำของชุมชน รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการเก็บน้ำเสีย ให้ศูนย์ควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะช่องต่อของท่ออย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง เลือกใช้ท่อที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประปา นครหลวง เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลระบบสุขาภิบาลลิ่งแวดล้อมเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท ดาวอิลิ๊ต เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหริรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิ๊ต เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท ออดิชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(18) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท ดาวอิลิ๊ต เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้านครหลวง เช็คคลองเตย เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือ และอุปกรณ์ ก่อสร้าง และเพื่อการส่องสว่างในเวลากลางคืน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีหน้าแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชนอู่ภัยในโครงการ สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระดูกกับชุมชน 2. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขบเคื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎหมายไฟฟ้าที่ถูกต้องเพื่อบังคับไฟฟ้าลัตวงจร 3. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าโดยเฉพาะ 4. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 	-
3.3 การจัดการขยะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขยะจากการก่อสร้างโครงการ <ul style="list-style-type: none"> - <u>ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้</u> ได้แก่ เหล็ก กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องห้องน้ำ ยิปซัมบอร์ด และไม้ เท่ากับ 236.36 ลูกบาศก์เมตร - <u>ขยะที่นำไปใช้ในการปรับดินที่ได้แก่</u> คอนกรีต และอิฐ เท่ากับ 2,233.48 ลูกบาศก์เมตร 2. ขยะจากการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - <u>ขยะที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ก่อสร้าง</u> คาดว่าจะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 300 ลิตร/วัน (ใช้อัตราการเกิดขยะ 1.5 ลิตร/คน/วัน) - <u>ขยะที่เกิดขึ้นจากบ้านพักคนงาน</u> คาดว่าจะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 600 ลิตร/วัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ค้นงานก่อสร้างคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทึ่งเป็นประจำทุกวัน 2. จัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจายจดจำเรียบทลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้กับเศษวัสดุที่จะต้องนำไปกำจัด 3. กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการนำขยะไปบ่อนพื้นที่ที่ต้องการปรับดินหรือขายให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อนำไปบ่อนพื้นที่ดินทั้งนี้ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งสถานที่ทิ้งหรือแหล่งรับซื้อเศษวัสดุ ดังกล่าวให้เจ้าของโครงการทราบทุกครั้ง และสถานที่ทิ้งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแล้ว ตลอดจนเมื่อนำไปทิ้งแล้วจะต้องไม่ก่อความเสื่อมร้ายแก่เจ้าของที่ดินซึ่งเดินทางด้วยกรณีที่มีข้อร้องเรียนและพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้รับเหมาของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบที่พักขยะมูลฝอยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท ดาวอิลิ๊ต เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท ดาวอิลิ๊ต เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิลเติม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(19) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ ดิว ค่อนໂດ สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>นำขยะจากโครงการไปถังขยะที่ห้ามทิ้ง โครงการจะดำเนินให้มีบทปรับและบทลงโทษ และจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิม รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายต่อเจ้าของที่ดิน</p> <p>4. ดำเนินให้โครงการยื่นเขียนคำร้องไปยังสำนักงานเขตคลองเตย และเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขยะและกำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง ก่อนสำนักงานเขตจะเข้ามาเก็บขยะเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่เหลือจากการดัดแปลงและไม่สามารถนำไปใช้ได้</p> <p>5. จัดให้มีภาระรองรับมูลฝอยที่ทันทานและมีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวน 6 ถัง (ถังขยะเปียก 3 ถัง และถังขยะแห้ง 3 ถัง) และตั้งไว้ภายในบ้านพักคนงานก่อสร้างขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง (ถังขยะเปียก 5 ถัง และถังขยะแห้ง 5 ถัง)</p> <p>6. กำชับคนงานทึ้งขยะมูลฝอยในภาระรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>7. ตรวจสอบที่ร่องรับขยะให้อุดในสภาพดีอยู่เสมอและทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ ทูน และแมลงวัน</p>	
3.4 การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม	- ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการ หากไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีภายในพื้นที่ก่อสร้างอาจส่งผลทำให้น้ำฝนภายในพื้นที่เกิดการไหลล้นออกนอกโครงการได้ ซึ่งน้ำที่ไหลลงอาจพัดพาตะกอนดินบริเวณหน้างานไหลออกสู่ถนนชอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ	<p>1. จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวบนพื้นที่ก่อสร้างขนาด 0.3×0.3 เมตร และบ่อตักตะกอน จำนวน 2 บ่อ ขนาด $1.0 \times 1.0 \times 1.5$ เมตร ก่อนระบายน้ำเฉพาะน้ำใสสะอาดสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>2. หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างานเพื่อป้องกันมิให้เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือเกิดขวางการไหลของน้ำ</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ และบ่อตักตะกอนราย 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน))</p>

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต เลิศธิรญาวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)


22/145

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(20) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท ควอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	<p>1) <u>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</u> แบ่งเป็น 2 ส่วนตามกิจกรรมการเกิดน้ำเสียดังต่อไปนี้ (1) <u>ส่วนที่ 1</u> เกิดจากการผลิตปูน เพื่อก่อถนนประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียส่วนนี้จะระบายน้ำได้ตามธรรมชาติ (2) <u>ส่วนที่ 2</u> เกิดจากคนงานก่อสร้างประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำเสียจากส้วม มีประมาณ 0.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็น 10% ของน้ำเสียที่เกิดขึ้นมีค่า BOD เท่ากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร และน้ำเสียจากการชำระล้างประมาณ 5.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD เท่ากับ 154.35 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>2) <u>พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง</u> คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียทั้งหมด 11.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น<ol style="list-style-type: none"> - น้ำเสียจากการอาบน้ำ ชักล้างประมาณ 10.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD เท่ากับ 154.34 มิลลิกรัม/ลิตร - น้ำเสียจากการใช้ส้วม คิดที่ร้อยละ 10 ของน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 1.12 ลบ.ม./วัน ค่า BOD เท่ากับ 494 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการจัดให้มีส้วมคนงานก่อสร้างจำนวน 10 ห้อง สำหรับคนงาน 200 คน </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีห้องน้ำคนงานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองไว้อาคําเติมอากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ประสิทธิภาพในการบำบัด 92% ค่า BOD ออกจากระบบบำบัดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำสู่อ่างน้ำสาธารณะต่อไป 2. จัดให้มีห้องน้ำคนงานในบ้านพักคนงานก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองไว้อาคํา ขนาด 1,050 ลิตร/ถัง จำนวน 2 ถัง ประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 60 และถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด เพื่อป่าบัดครั้งที่ 2 ประสิทธิภาพในการบำบัด 92% ค่า BOD ออกจากระบบบำบัดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำสู่อ่างน้ำสาธารณะต่อไป 3. สูบตะกอนในบ่อเกราะไปกำจัดทุกๆ 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่อเกราะเต็ม 4. เมื่อเสร็จลื้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกราะ- บ่อกรองทึ้งทั้งหมด พร้อมฝ่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลับปิดดาวร 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease จากน้ำทิ้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจากบ้านพักคนงานก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท ควอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชวิตต์ เลิศพิริยวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(21) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม และการ ขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างจะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรและทำให้การจราจรติดขัดในการขนส่งวัสดุประมาณ 30 คัน/วัน โดยใช้ถนนสุขุมวิท เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าด้านหน้าโครงการ โครงการได้จัดเตรียมทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจุดจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกบนส่งตินและวัสดุก่อสร้าง ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ และเมื่อมีการซ่ารุดของถนน โครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันที 2. กวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถห้ามใช้สารกระตุนออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 3. ห้ามจอดรถบรรทุกและกองวัสดุก่อสร้างบริเวณใกล้ทางข้างถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 6 เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร 4. จัดให้มีการทยอยขนส่งวัสดุก่อสร้าง และเลือกขนาดรถบรรทุกขนส่งให้มีขนาดเหมาะสม เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 5. จัดระบบการจราจรมีความปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก 6. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดช่วงเวลา ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกในช่วงขนส่งติน วัสดุก่อสร้างและคนงาน 7. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์และกองเก็บวัสดุก่อสร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการ 8. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด โดยกำหนดช่วงการขนส่งไว้นอกช่วงเวลาเร่งด่วนเข้า และเย็น 9. ควบคุมรถบรรทุกบนส่งตินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบที่มีสภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการจอดรถบรรทุกและการกองวัสดุก่อสร้างบริเวณใกล้ทางถนนสุขุมวิท ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คิวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม/2558.....

(นายชวัลิต เลิศหริรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(22) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คาวอเล็ต เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สมบูรณ์ให้มีดัชช และผู้เกี่ยวข้องติดตามกับตัวรับบรรทุก เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระเจาขยะรถร่วง กรณีที่ความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระน้ำบรรทุกจะต้องติดตั้งสัญญาณให้รถยกตั้งตามหลังมองให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของการขนส่งทางบก</p> <p>10. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีการทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่วิ่งและก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น จากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม</p>	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ในการก่อสร้างโครงการมีคนเข้าอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว - การก่อสร้างอาคารของโครงการ ในกรณีที่ไม่มีการควบคุม การก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลน อาจส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรมตามที่กำหนดได้ <p><u>ที่ดินประเภท พ.5 (สีแดง) บริเวณ พ.5-4 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมีตุนปะสังศเพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค เช่น ตลาดน้ำอโศกเฉียงใต้ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด 29 ประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดให้เป็นไปดังต่อไปนี้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 10 : 1 	<p>-</p>	<p>-</p>

มีนาคม 2558.....

(นายชลิต เลิศทรรศวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอเล็ต เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณะดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิลส์เต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตэнท์ จำกัด



ตารางที่ 1(23) รายการแสดงผลกรอบหลังลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบหลังลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกรอบต่อไปนี้ที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกรอบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบลิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - มืออัตราส่วนของที่วางต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 - มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่วาง - ข้อ 55 จัดให้มีพื้นที่รับน้ำในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ที่กักเก็บน้ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 อุบากศก./เมตรต่อพื้นที่ดิน 50 ตารางเมตร ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ถ้าสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 1 อุบากศก./เมตร ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ตามสัดส่วน แต่ห้ามต้องไม่เกินร้อยละ 20 - การออกแบบโครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท กว้างประมาณ 30.0 เมตร และโครงการออกแบบให้อาคารมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเป็น 11.96: 1 (ข้อ 55 จัดให้มีพื้นที่รับน้ำในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ที่กักเก็บน้ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.ต่อพื้นที่ดิน 50 ตร.ม. ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 20 หรือไม่เกิน 12 : 1) และอัตราส่วนพื้นที่วางต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 4.57 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3) และให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ร้อยละ 57.34 ของพื้นที่วาง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงเป็นไปตามข้อกำหนดดังเมื่อ 		

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรษณะดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(24) รายการแสดงผลกระทบลั่นแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นแวดล้อม ช่างก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่นแวดล้อม	ผลกระทบต่อลั่นแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลั่นแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นแวดล้อม
3.8 การสื่อสาร และการโทรคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงการ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 42 ชั้น (รวมชั้นห้องเครื่องลิฟต์) ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาจส่งผลกระทบต่อการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์ของบ้านส่วนบุคคล ซึ่งบริเวณที่มีโอกาสสูญเสียสัญญาณ หรือบิเวณที่จะเกิดการอับสัญญาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการจัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุจากตัวอาคาร โครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภัยหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ห้อง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินภัย เพื่อเจรจาหาข้อข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 	-
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างโครงการเป็นการสร้างแหล่งงานให้กับแรงงาน และระบบธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ได้แก่ อุปกรณ์การก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอีกมากมายหลายชนิด ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในระบบบ้านร้อยล้านบาท จึงเป็นการกระตุ้นการพื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม - ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการอาจจะได้รับการรบกวน จากคนงานก่อสร้างโดยมีจำนวนในช่วงสูงสุดประมาณ 200 คน พักอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ นอกจากนั้นอาจได้รับเหตุร้ายอื่นๆ จากกิจกรรมการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานคงอยู่และความประพฤติของคนงาน มีให้สร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงพิรบอมออกกฎระเบียบในการเข้าพักอาศัยและทำงานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1.1 ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี (ส่งกลับบ้านห้องสองฝ่าย) 1.2 ห้ามมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้เพื่อเสพ จำหน่ายแขกจ่ายหรือครอบครองโดยเด็ดขาด (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 1.3 ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท 1.4 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป 1.5 ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินบริษัททุกราย 1.6 ห้ามลักโมยทุกประเภท (ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย) 1.7 ห้ามน้ำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในบ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 1.8 ห้ามข้ายห้องโดยไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าคนงานทราบ 1.9 ให้แจ้งจำนวนคนที่จะเข้าพักกับหัวหน้าคนงานที่ดูแลบ้านพัก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอาคาร และบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด)

มีนาคม 2558.....

(นายชวิติ เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่นแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(25) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโซล สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>1.10 ต้องทึบขยายในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้</p> <p>1.11 ห้ามเปิดไฟทึบไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์</p> <p>1.12 ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต</p> <p>1.13 ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านพักและบริเวณบ้านพัก</p> <p>1.14 ก่อนออกจากห้องพักทุกครั้ง ให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบ</p> <p>1.15 ช่วยกันประยัดไฟฟ้า และน้ำประปา</p> <p>1.16 ห้ามน้ำอุ่นและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ครอบครองผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตักเตือน - ให้ออก - ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย <p>2. จัดให้มีคุณงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีประวัติที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>3. เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักงานของผู้รับจ้าง ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้รับจ้าง แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องดังๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โครงการ</p> <p>4. การดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ในส่วนที่จะต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมา ก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อย ให้เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้าง</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทรัพย์วงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(26) รายการแสดงผลกระทบลั่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวอสติ๊ต เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลั่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลั่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่งแวดล้อม
		<p>ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติจะต้องให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณาลงโทษ</p> <p>5. เจ้าของโครงการจะต้องประชาสัมพันธ์กับเจ้าของอาคารและบ้านเรือนบริเวณใกล้เดียวกับการพับປุดคุยอ่ายสม่าเสมอทุกๆเดือน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็นหรือความเดือดร้อนที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป</p> <p>6. ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้สำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เดียวกับให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการซัดยังกรณีอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที</p> <p>7. ใช้ผ้าใบทึบคุณภาพโครงการเท่ากับความสูงของอาคารโดยรอบอาคารพร้อมติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการคิว คอนโดย สุขุมวิท 42 ชั้น (รวมชั้นห้องเครื่องลิฟต์) ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ สถาปนิก และวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง เเละที่ใบอนุญาตก่อสร้าง และเบอร์โทรศัพท์ต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง โดยจะรื้อผ้าใบออกเมื่อโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>8. จัดให้มีสำนักงานสนาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือความเดือดร้อนที่มีผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทรรศวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอสติ๊ต เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(27) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข - การประเมินผลกระทบต่อ สุภาพภายนอกที่ก่อสร้าง	<p>1) <u>คุณภาพอากาศ</u></p> <p>1. <u>อาคารที่ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคารที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองค่อนข้างมาก จะเป็นอาคารที่อยู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการแสลงหลักในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ พีเอสจี เพ็น เอ็กซ์ สูง 10 ชั้น โรมแรมເອສ 6 สุขุมวิท โยเกล สูง 9 ชั้น ถนนซอยสุขุมวิท 6 กว้าง 6 เมตร ถัดไปเป็น พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และคริสตัลจักรใจสมาน 2. <u>ความเข้มข้นฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร</u> <ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าจะเกิดฝุ่นละอองรวม (TSP) ประมาณ 0.1047-0.1808 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าความเข้มข้น สูงสุดในฤดูหนาว (0.1808 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) เมื่อร่วมกับผลตรวจนัดคุณภาพอากาศของโครงการใน ปัจจุบัน (0.048 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะเพิ่มเป็น 0.1527-0.2288 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าไม่เกิน มาตรฐานความเข้มข้นฝุ่นละอองในบรรยากาศ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - คาดว่าจะเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ประมาณ 0.0091-0.0158 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าความเข้มข้นสูงสุดในฤดูหนาว (0.0158 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) เมื่อร่วมกับผล ตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำรั้วชั่วคราว สูง 6.0 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วย บดบังหัวน้ำภายนอกที่ไม่เหมาะสมระหว่างก่อสร้าง และป้องกัน บุคคลภายนอกรุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน จัดให้มีผ้าใบทึบคุณภาพเรียบกับความสูงอาคาร ณ ระยะ ก่อสร้าง และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบ สม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปหรือกึงสำเร็จรูปที่มี การหล่อคอนกรีตในพื้นที่โครงการน้อยที่สุด จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นในการตัดการเสียงปูพื้น และ วัสดุต่างๆ พร้อมห้องจัดอุปกรณ์กันเสียง และผู้เฝ้าระวังคุณงาน การตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียกโดยมีน้ำหล่อ ระหว่างใบพัดและกระเบื้องเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ให้ใช้น้ำจีดพรมก่อนทำความสะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง จัดให้มีปล่องยางทึบเศษวัสดุก่อสร้างหรือจัดให้มีลิฟต์ ขนของเท่ากับความสูงของอาคาร รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุ ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบ秩序แล้ว ห้ามติดเครื่องยนต์รถ ทึ้งไว้เด็ดขาด เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 8.00 และ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไข ปัญหา ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต ลิศศิริรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(28) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(0.024 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร) จะเพิ่มเป็น 0.0331-0.0398 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าไม่เกินมาตรฐานความเข้มข้นฝุ่นละอองในบรรยากาศ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</p> <p>3. <u>ความเข้มข้นสารมลพิษจากอุตสาหกรรมที่ใช้ในการก่อสร้าง</u> จำนวน 30 คันต่อวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0114 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 1.50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มเป็น 1.5114 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - <u>ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0113 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.0232 ppm จะเพิ่มเป็น 0.0345 ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.17 ppm) - <u>ไฮโดรคาร์บอน (HC)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0096 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 4.18 ppm จะเพิ่มเป็น 4.1896 ppm (ปัจจุบันไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้) - <u>ฝุ่นละอองรวม (TSP)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0021 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.048 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<p>12.00 น.ทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง เป็นพิเศษสำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>11. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด และจัดเก็บอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น</p> <p>12. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปิดคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือฉีดพรมน้ำ เพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรืออวีวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>13. การผสมคอนกรีตหรือปูน การใส่ไน้ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้านหรืออวีวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>14. จัดให้มีระบบการร้องเรียนและแนวทางการสอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศศิริยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(29) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวออลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
	<p>จะเพิ่มเป็น 0.0501 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10})</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มเป็น 0.0256 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - <u>ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0003 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.001 ppm จะเพิ่มเป็น 0.0013 ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.12 ppm) <p>- ผลกระทบจากผู้คนของระหว่างการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้คนของที่ตกลงบนถนนหรือเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง โดยโครงการจะขนส่งผ่านถนนสุขุมวิท</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกบนสิ่งวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 2. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่งออกภายนอกโครงการ 3. ขนข้าวเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสม 4. ควบคุมรถบรรทุกบนสิ่งที่ต้องปิดคุณภาพด้วยผ้าใบที่มีสภาพสมบูรณ์ให้มีคิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกันเศษวัสดุหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะวิ่ง 	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวออลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(30) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอน/do สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) <u>เสียง</u> <u>ด้านร่างกาย</u> - มีโอกาสเสียงต่อการได้ยินเสียงจากการลงวัสดุก่อสร้าง การเจาะ การตอก การเคาะ การตัด การเจียร และการ ทึบเศษวัสดุก่อสร้างลงจากอาคาร <u>ด้านจิตใจ</u> - เสียงที่เกิดจากการลงวัสดุก่อสร้างและเสียงตะโกนคุย กันของคนงานก่อสร้าง อาจรบกวนโสตประสาททำให้ เกิดสภาวะทางจิตที่ไม่ดี		<ol style="list-style-type: none"> วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียงและแรงสั่น สะเทือนให้มากที่สุด โดยการจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือก ใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียง และแรง สั่นสะเทือนได้ดี สำรวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมา ก่อสร้าง แหล่งจิตอาสา ช้างเผือกที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจาก การก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันใน การป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มีแผนงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้งให้ผู้พักอาศัย ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้อง ทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จำกัดระยะเวลาการทำงานที่มีเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00- 17.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของ ประชาชน จัดลำดับงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้มีความถี่ของกิจกรรมน้อย ที่สุดและควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั้นวางที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบแหล่ง กำเนิดเสียง เป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุ ช่องว่างด้วยแผ่นกรุพนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถ ลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) สูง 7.2 เมตร ทำให้ระดับเสียงที่ เกิดจากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการ อื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ 	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทรัพย์วงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(31) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอน/do สุขุมวิท ของบริษัท คwallit เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7. จัดลำดับการก่อสร้าง โดยก่อสร้างผนังอาคารด้านที่ติดกับโรงพยาบาล 6 สุขุมวิท อย่างเดียว ด้านที่ติดกับผนังน้ำเสียง สามารถลดระดับเสียงลงได้ 36 dB(A) และส่วนที่เป็นช่องเปิดที่เป็นประตูหน้าต่าง ใช้ผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุห้องว่างด้วยแผ่นกรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) ทำให้ระดับเสียงที่เกิดจากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้</p> <p>8. กรณีการก่อสร้างอาคารยังไม่มีผนังอาคาร จัดให้มีแนวกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบแหล่งกำเนิดเสียงเป็นผนังกันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC47 เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มิลลิเมตร 1 ชั้น 2 ด้าน กรุห้องว่างด้วยแผ่นกรุผนัง Cylence รุ่น Zoundblock S050 สามารถลดระดับเสียงลงได้ 47 dB(A) ทำให้ระดับเสียงที่เกิดจากโครงการอยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้</p> <p>9. เลือกตัวแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร</p> <p>10. เยื้องวัสดุต่อการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัดทำหัวสุดของรับ หรือป้องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศศิริรัյวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คwallit เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิลส์เต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

34/145



ตารางที่ 1(32) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คิวออลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>11. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีฝ่าครอบเพื่อลดระดับเสียง</p> <p>12. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและผู้ในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ ทุกชั้น พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียง และผู้รับผิดชอบงาน</p> <p>13. ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ทราบและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะกลับมาปรับปรุงวิธีการทำงาน</p> <p>14. ผู้รับเหมาต้องควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง</p> <p>15. การขันย้ำวัสดุขนาดใหญ่จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน</p> <p>16. จัดให้มีวัสดุรองรับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกระแทกของวัสดุที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง</p>	
	<p>3) แรงสั่นสะเทือน</p> <p><u>ด้านร่างกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยใกล้เคียงที่สัมผัสการสั่นสะเทือนเป็นเวลา นานอาจส่งผลกระทบต่อทางเดินอาหาร เช่น แพลงในกระเพาะอาหาร และการขับถ่ายผิดปกติ ความคอมชัด ของร่มมองเห็นเลื่อน และมีอาการเดินเช เป็นต้น <p><u>ด้านจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการอาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงได้ 	<p>1. การทำเสาเข็มอาคารต้องใช้อธิบดีแบบเสาเข็มเจาะเท่านั้น</p> <p>2. จัดให้มีคูดินความกว้างประมาณ 1 เมตร ความลึกประมาณ 1 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเสาเข็ม</p> <p>3. ป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน เนื่องจากการก่อสร้างฐานรากที่อยู่ต่ำกว่าผิวดินเดิมโดยระบบป้องกันดินทราย เป็นระบบ Sheet Pile ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของดิน และน้ำหนักของลิ่งก่อสร้าง รวมทั้งน้ำหนักของต้นได้เพียงพอ โดยจะออกแบบให้มีมาตรการรับน้ำหนักลิ่งเหล่านี้ด้วยการค้ำยัน</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต ลิเดอร์รูว์ฟ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวออลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(33) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(Bracing) ให้เพียงพอเพื่อกันดินเคลื่อนตัว ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เสาเข็ม และอาคารชั้งเดียว</p> <p>4. การวางลำดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยการวางลำดับการเจาะเสาเข็มให้มีแรงดันด้านข้างกระจายไปในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด</p> <p>5. จัดให้มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมา ก่อสร้างทำเสาเข็ม ประสานงานกับอาคารชั้งเดียวให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน หากเกิดความเสียหาย</p> <p>6. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารชั้งเดียว เนื่องจากภัยธรรมชาติ</p> <p>7. จัดศูนย์รับเรื่องราวร่องทุกชั้นบุบชุมชนใกล้เคียง กรณีมีการร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที</p> <p>8. จัดทีมงานฝ่ายช่าง และวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับการเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อทำการซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัว เมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุจากชุมชน</p> <p>9. ต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายแก่อาคารชั้งเดียว</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศศิริยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเดิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(34) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
	<p>4) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p><u>ด้านร่างกาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหล่นของวัสดุ ก่อสร้าง - ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น <p><u>ด้านจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดความกังวลต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่ง และการก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกหุ้นส่วนติดและวัสดุก่อสร้าง ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ และเมื่อมีการช่างรุदของถนน โครงการต้อง ดำเนินการแก้ไขทันที 2. ภาคบันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่ออัจฉริยะและห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 3. ห้ามจอดรถบรรทุกและกองวัสดุก่อสร้างบนบริเวณใกล้ทางข้างถนน สุขุมวิท และถนนช่องสุขุมวิท 6 เพื่อไม่ให้ก่อขวางการจราจร 4. จัดให้มีการทยอยขนส่งวัสดุก่อสร้าง และเลือกขนาดรถบรรทุก ขนส่งให้มีขนาดเหมาะสม เพื่อป้องกันการก่อขวางการจราจร 5. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณ จราจรและไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก 6. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดช่วงเวลา ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกในช่วงขันส่ง ดิน วัสดุก่อสร้างและคนงาน 7. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์และกองเก็บวัสดุก่อสร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการ 8. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ส่งผล กระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด โดยกำหนดช่วงการขนส่งไว้นอกช่วง เวลาเร่งด่วนเข้า และเย็น 	-

มีนาคม 2558.....

(นายชวิติ เลิศหริรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

37/145



ตารางที่ 1(35) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท ค瓦อสิตี้ เย้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>9. ความคุมulative ทุกชนิดดังต่อไปนี้ ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยผ้าใบที่มีสภาพสมบูรณ์ให้มีดีชัด และผู้อยู่อาศัยติดต่อสัมภาระกับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกันเศษวัสดุหล่นบนถนนภายใต้รถบรรทุก หรือกระเจาจากกระถัง กรณีที่ความพยายามของสุดก่อสร้างมากกว่าระดับรถบรรทุกจะต้องติดตั้งลักษณะเดียวกันให้ดีที่สุด ตามข้อกำหนดของกรมการน้ำสิ่งท่องเที่ยว</p> <p>10. รถบรรทุกที่สุดก่อสร้างต้องมีการทำความสะอาดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่วิ่งและก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น จากรถบรรทุกที่สุดก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม</p>	
	<p>5) การจัดการน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิ ปรอทซ้ำที่ทำให้เกิดโรคได้ โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสเข้าทางปาก และกินโดยไม่ได้ตั้งใจ 	<p>1. จัดให้มีห้องน้ำคนงานก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองไว้อากาศ และเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร และบำบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานน้ำทึบ ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนชัยสุขุมวิท 6 ด้านข้างโครงการ</p> <p>2. สูบตากอนในบ่อเกราะไปกำจัดทุกๆ 2 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่อเกราะเต็ม</p> <p>3. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตากอนออกจากการบ่อเกราะ-บ่อกรองทึบหักหมด พร้อมฝ่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลับไปด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease จากน้ำที่ทิ้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจากบ้านพักคนงานก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คัวอสิตี้ เย้าส์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชวิติ เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คัวอสิตี้ เย้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิลส์เต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(36) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คุวอลลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) การจัดการขยะมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หมู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคมาสู่คน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปใช้ได้ใหม่ เช่นวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุ ก่อสร้างที่เหลือทั้งเป็นประจำทุกวัน 2. จัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจายหลay จุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดย กองแยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำไปลับไปใช้หรือขายได้กับเศษวัสดุที่จะต้องนำไปกำจัด 3. กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการนำขยะไป丢弃พื้นที่ที่ต้องการปรับลดระดับหรือขายให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อนำไปมีดิน หังน้ำผู้รับเหมาจะต้องแจ้งสถานที่ทิ้งหรือแหล่งรับซื้อเศษวัสดุ ตั้งกล่าวให้เจ้าของโครงการรับทราบทุกครั้ง และสถานที่ทิ้ง จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแล้ว ตลอดจนเมื่อนำไปทิ้งแล้วจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วย กรณีที่มีข้อร้องเรียนและพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้รับเหมาของโครงการนำขยะจากโครงการไปทิ้งยังที่ห้ามทิ้ง โครงการจะดำเนินการให้มีบทปรับและบทางโทษ และจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิม รวมถึงหักใช้ค่าเสียหายต่อเจ้าของที่ดิน 4. กำหนดให้โครงการยื่นเขียนคำร้องไปยังสำนักงานเขตคลองเตย และเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขยะและกำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง ก่อน สำนักงานเขตฯจะเข้ามาเก็บขยะเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่เหลือจากการคัดแยกและไม่สามารถนำไปใช้ได้ 5. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมีดีดขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวน 6 ถัง (ถัง) 	-

มีนาคม 2558.....

(นายชวอลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คุวอลลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(37) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> ขยายเปรียก 3 ถัง และถังขยายแห้ง 3 ถัง) 6. กำชับคนงานทึ้งขยายมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 7. ตรวจสอบที่ร่องรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและทำความสะอาดสะอาดเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน 	
- การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพคนงานภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> 1. ขยาย และน้ำเสียของคนงาน อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านกลืนเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง หนู และการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่คนงานได้ 2. กรณีเป็นคนงานต่างด้าว อาจจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคต่อกันและชุมชนข้างเคียง 3. เกิดความรำคาญอันเนื่องมาจากการสิ่ง เสียงดังทั้งจาก การตะโgn พุดคุย ทะเลกัน และเปิดเพลงเสียงดังของ คนงานก่อสร้าง 4. เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้เกิดสภาวะทางจิตที่ไม่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีห้องน้ำคนงานในบ้านพักคนงานก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองไว้อากาศ ขนาด 1,050 ลิตร/ถัง จำนวน 2 ถัง ประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 80 และถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 6 ถูกนาศักเมตร จำนวน 2 ชุด เพื่อบำบัดครั้งที่ 2 ประสิทธิภาพในการบำบัด 92% ค่า BOD ออกจากระบบบำบัดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป 2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทันทາและมีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร ตั้งไว้ภายในบ้านพักคนงานก่อสร้างขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง (ถังขยายเปรียก 5 ถัง และถังขยายแห้ง 5 ถัง) 3. ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบให้เข้ามาเก็บขยะของคนงาน ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 4. มีต้นไม้และพืชพรรณนำร่องภายในอาคาร ทุกๆ 1 เดือน 5. ตรวจสอบสุขภาพคนงาน 6 เดือน/ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพเดินปัสสาวะ กรณีพบว่ามีสารเสพติดให้ส่งไปบำบัดทันที 6. มีกฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัย และจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ดูแลระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ถังสำรองน้ำใช้ส่วนคนงาน และระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบห้องน้ำ ห้องส้วมคนงาน ให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ำซึ้งและรั่วไหลออกสู่ภายนอก - ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามคุณภาพแนะนำผลิตภัณฑ์หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้าง - สอดความความเดือดร้อนจากเจ้าของอาคาร หรือบ้านพักอาศัยจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน))...

มีนาคม 2558.....

(นายชวัลิต เลิศทิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(38) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ตรวจตราและควบคุมกฎระเบียบ</p> <p>7. การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของคนงาน และห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่บ้านพัก ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตก่อน</p>	
4.3 ด้านอาชีวอนามัย	<p>1. <u>ภายในโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่มักเกิดขึ้นกับคนงาน หรือเจ้าหน้าที่ในช่วง ก่อสร้าง ได้แก่ ผู้นลละอง อุบัติเหตุ เสียงดัง แสงสว่าง และสาระ夷่ำพากทินเนอร์ และแลคเกอร์ <p>2. <u>ภายนอกโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่เป็นผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ภายนอกโดยรอบ โครงการ ได้แก่ ผู้นลละอง อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และชนส่งวัสดุอุปกรณ์ เสียงและแรงสั่นสะเทือน การรบกวนจากคนงานก่อสร้าง การจราจร เพลิงไหม้ 	<p>มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บันจี้ ลิฟต์ โดยสารและขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเช้าแขวนไฟฟ้า นั่งร้าน ลวด สลิง และอุปกรณ์ป้องกันลันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในขณะดำเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่แล้วให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ 3. จัดให้มีวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) หรือพนักอาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการอบรมชี้แจงคนงาน และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือ รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมทั้งแจ้งให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา ก่อสร้าง 4. จัดให้มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติตามด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างและอบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องทำการแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือจัดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุใหม่ให้เกิดขึ้น - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คิวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558

(นายชาลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเด็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(39) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คิวออลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหล่นจากที่สูงและการพังทลาย</p> <p>7. รักษาความสะอาดและจัดวางสัดส่วนภาระภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างมีระเบียบ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>8. ห้ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร้างได้ฯ ในที่สาธารณะผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีที่สำหรับการดังกล่าว ภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>9. จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายน้ำอากาศอย่างเพียงพอ</p> <p>10. จัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันดีดีภัยที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิด โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและระบุที่ติดต่อตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นคู่มือในการบำรุงดูแลรักษาต่อไป</p> <p>11. จัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพดีต่างๆ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ</p> <p>12. ปฏิบัติตามกฎหมายห้าดไทย เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รวมทั้งข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>13. การประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบทาวเวอร์เครน หรืออุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับทาวเวอร์เครน</p>	

มีนาคม 2558

(นายชาลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวออลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิลเต็ม เอ็นจิเนียร์ริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(40) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวออลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคุณภาพที่ผู้ผลิตกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>14. ติดตั้งดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟอย่างน้อยจะต้องมีดังดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น และบ้านพักคนงานอย่างน้อย 6 ถัง</p> <p><u>มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรับ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการซัดเซียดเสียหาย กรณีที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ脱落จนผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน จากการก่อสร้างโครงการ จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และบัญหาด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานก่อสร้าง และผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 	
4.4 การศึกษา	<p>จากการสำรวจสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบร่วมมีจำนวน 7 แห่ง คือ โรงเรียนรรภวิทย์ โรงเรียนบ้านเต็กไทย โรงเรียนนานาชาติ ห้อฟซีเทอร์รี่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย RC International School โรงเรียนพระมหาไถศึกษา และโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย</p> <p>กิจกรรมการก่อสร้างดังเดิมขึ้นตอนการทำฐานรากและขั้น</p>	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดินและการซักล้างพังทลายคุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน การจราจร การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยสาธารณะ</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชวัลิต เลิศศิริรัตนวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวออลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(41) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการสร้างอาคาร ก่อให้เกิดผล ผลกระทบต่อสถานศึกษาดังกล่าวในระดับต่ำ เนื่องสถานศึกษาแต่ละแห่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการมาก โดยสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนวราภรณ์วิทย์ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ ประมาณ 140 เมตร		
4.5 ศาสนา	<ul style="list-style-type: none"> - จากการสำรวจโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร มีทั้งล้วน 5 แห่ง คือ คริสตจักรใจสман The Calvary Baptist Church คริสตจักรวัฒนา The Evangelical Church of Bangkok วัดพระมหาไถ่ และมัสยิดอิโ:inline เชีย - โดยสถานสถานที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการมากที่สุด คือ คริสตจักรใจสман อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 8 เมตร ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง แรงสั่นสะเทือน อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง การจราจร และคนงานก่อสร้างจากการก่อสร้างโครงการในระดับมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดินและการข้า้งพังทลาย คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน การจราจร การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยสาธารณะ 	-
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างที่ขาดความระมัดระวังมักทำให้เกิดอุบัติเหตุ กับผู้ปฏิบัติงานเอง และบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้เป็นผลทำให้เกิดการบาดเจ็บทั้งจากการเล็กน้อย จนกระทั่งรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ ตลอดจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยทั้งภายในโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการประกันภัยอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง เท่ากับระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงประชาชนผู้สัญจรและบ้านเรือนอาคารใกล้เคียงโครงการทั้งหมดทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 2. การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการพบปะพูดคุยกับผู้นำเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อน 	-

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหริรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1(42) รายการแสดงผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม ช่างก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวออลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>รำคาญที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป</p> <p>3. การก่อสร้างในทุกขั้นตอนจะห้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูงดูแลควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานและผู้คนใกล้เคียง</p> <p>4. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้าอย่างน้อย สัดส่วน 1 คนต่อคนงาน 40 คน ดูแลควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด หากคนงานกระทำการใดๆ โครงการมีบทลงโทษคนงาน พร้อมกับให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดทำประวัติของคนงาน ก่อสร้างทุกคนและต้องใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>5. การเข้า-ออก เพื่อปฏิบัติงานทุกครั้งที่ต้องมีการลงชื่อ หรือแลกบัตร</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเข้มงวดการเข้า-ออกของคนงานให้อยู่ในเฉพาะช่วงเวลาทำงานเท่านั้น</p> <p>7. จัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้มีความเพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ</p> <p><u>มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยต่อสถานทูต</u></p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่กันระหว่างอาคารวันแปชิพิค เพลส (เป็นที่ตั้งของสถานทูตสวีเดน) กับโครงการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัย</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจสอบรายต่อรายที่เข้า-ออกโครงการทุกคัน เพื่อ</p>	

มีนาคม 2558

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวออลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(43) รายการแสดงผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คาวอสตี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>ตรวจสอบความปลอดภัย ในเรื่องการพกพาอาวุธเข้ามาภายในโครงการ</p> <p>3. จัดให้มีผ้าใบเป็นการคุ้มครองเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การจัดขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสอดส่องสายตาของคนงาน เมื่อมีการขึ้นโครงการในชั้นที่สูงมากขึ้น</p> <p>4. จัดให้มีตัวแทนของบริษัท คาวอสตี จำกัด (มหาชน) ประจำอยู่ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย โดยรอบและประสานงานกับพื้นที่ได้โดยรอบโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีไฟสองสว่างในช่วงเวลากลางคืนโดยรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพโดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่ส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจสอบความเรียบร้อย อายุ่สูงไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง และเข้มงวดการเข้า-ออกของคนงานให้อ้อยในเฉพาะช่วงเวลาทำงานเท่านั้น และตรวจสอบคนงานก่อสร้างไม่ให้อ้อยในพื้นที่โครงการ</p> <p>7. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดที่สำคัญ เช่น บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ บริเวณจุดที่จะขึ้นสู่ตัวอาคาร บริเวณหน้าลิฟต์ยนส่งคนงาน และแนวรั้วโครงการโดยรอบ โดยสามารถเก็บบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า 14 วัน</p> <p>8. พนักงานทุกคนจะต้องติดบัตรประจำตัวพนักงาน และจัดให้มีการแต่งกายในลักษณะที่สามารถป้องกันหรือจ่าแนกได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละชุดปฏิบัติงาน เช่น การแต่งกายด้วยเสื้อสี</p>	

มีนาคม 2558

(นายชวลิต เลิศศิริรัฐวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอสตี จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

46/145

ตารางที่ 1(44) รายการแสดงผลกระทบลั่นที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นที่สำคัญ ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท ดาวอิลิท เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่นแวดล้อม	ผลกระทบต่อลั่นแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลั่นแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลั่นแวดล้อม
		<p>เดียวกันในชุดปฏิบัติงานเดียวกัน และต่างสักกันสำหรับชุดปฏิบัติงานอื่น</p> <p>9. จัดให้มีผู้บริหารของโครงการเข้าประสานงานกับสถานทูตใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์</p>	
4.7 การป้องกันอัคคีภัย	<p>การเกิดเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้าง คาดว่ามีสาเหตุมาจาก 2 ประการหลัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประการแรก คือ เกิดจากความชัดข้องของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง เป็นการใช้ประโยชน์แบบชั่วคราว ดังนั้นจึงมักทำอย่างง่ายๆ ไม่ถูกหลักของวิศวกรรม จึงอาจก่อให้เกิดความชัดข้องและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ - ประการที่สอง คือ การสูบบุหรี่หรือใช้วัตถุไวไฟอย่างไม่ระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยถ้าไม่ประมาท ดังนั้นถ้าหากมีการปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดของโครงการในช่วงก่อสร้างนี้แล้ว คาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ ประกอบกับในเขตคลองเตย มีสถานีตั้งเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ คาดว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้จะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ-ปานกลาง 	<p>1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม</p> <p>2. ห้ามคนงานสูบบุหรี่หรือใช้วัตถุไวไฟในพื้นที่ก่อสร้าง หรือจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับคนงาน</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าคุณงาน คอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้าง ที่มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม้</p> <p>4. ติดตั้งตั้งต้นเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟอย่างน้อยจะต้องมีถังต้นเพลิง 2 ถัง/ชั้น</p>	

มีนาคม 2558

(นายชลิต เลิศทรรยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิท เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

47/145

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรตน์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่นแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(45) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว ค่อนໂດ สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
4.8 สุนทรียภาพ และ ทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ระหว่างการก่อสร้างโครงการอาจทำให้เกิดหักศีรยภาพ ที่ไม่เหมาะสมต่อประชาชนผู้ผ่านไปมารวมถึงผู้พักอาศัย โดยรอบ - การบดบังแสงแดด และทิศทางลมอาคารโครงการ อาจส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบกฎหมายสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 2. ดูแลบริเวณหน้างานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากขยะ และกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว 3. จัดให้มีผ้าใบทึบคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การซักษาของผ้าใบ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสอดส่องสายตาของคนงาน เมื่อมีการขึ้นโครงการในชั้นที่สูงมากขึ้น 4. เจ้าของโครงการจัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทัศนียภาพแสงแดด และ/หรือทิศทางลม จากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนเลี้ยวเสร็จจนถึงภายนหลังการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลสภาพรั่วให้อยู่ในสภาพที่บดบังหักศีรยภาพได้ ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน))
4.9 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>ผลการสำรวจครั้งที่ 1</u> ด้วยแบบสอบถาม สำรวจใหญ่เห็นว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ โดยมีข้อห่วง กังวลและข้อคิดเห็นมีดังนี้ <p><u>กลุ่มที่ 1</u> พื้นที่ติดโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดัง ไม่ควรทำเวลากลางคืน เป็นการรบกวนผู้พักอาศัย - ผู้คนละองต้องมีผ้าใบปิดคลุมให้มิดชิดให้ดีที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดินและการระบายน้ำพังทลาย คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน การจราจร การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สาธารณสุข 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารโครงการ หรือไม่ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ(บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน))

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทรัพย์วงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(46) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ ดิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ความไม่สงบในพื้นที่ เนื่องจากผู้พักอาศัย รู้สึกไม่ปลอดภัย - แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร ทำให้ตัวอาคาร เกิดการทรุดร้าว เนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานาน แล้ว ทางโครงการควรดูแลเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง - กังวลเรื่องการสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง เพราะ โรงแรมสร้างมาประมาณ 25 ปีแล้ว กลัวจะเกิดการทรุดร้าว อย่างไรก็ต้องการมาด่ายรูปไว้ก่อนก่อสร้าง - ตัวโรงแรมเสียหายทางโครงการต้องรับผิดชอบ - อยากรู้ว่าจะมีผู้ใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ - เจาะเสาเข็มลงไปกลัวจะไปกระทบเรื่องน้ำและห้องน้ำ - การก่อสร้างในชั้นสูง ๆ อาจมีลิ้งของตกหล่นลงมายัง โรงแรมและโดยรอบทำให้เกิดความเสียหาย - การก่อสร้างไม่ควรทำเสียงดังในเวลากลางคืนรบกวน การพักผ่อนของผู้เช่าโรงแรม - ห่วงตอกเสาเข็มจะรบกวนการทำงานของพนักงาน และ จะทำให้อาคารเกิดความเสียหายได้ - ตัวมีการทำงานในเวลากลางคืนจะรบกวนผู้พักอาศัย เนื่องจากชั้นที่ 3-4 ของอาคารมีผู้มาพักอาศัย - กลิ่นเหม็นรบกวนจากห้องน้ำของบ้านพักคนงาน - ความไม่สงบด้วย ร้องเพลง ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัย 		

มีนาคม 2558

(นายชาลิต เลิศทิรภูวน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1(47) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ ศิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องดูแลเรื่องแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และตอกเสาเข็ม เนื่องจากทางโรงแรน มีผู้เข้ามาพักอาศัยอยู่ตลอด - ถ้าการก่อสร้างโครงการ ทำให้โรงแรนเกิดรอยร้าว ต้องเข้ามารับผิดชอบทันที - อย่างไรดูแลเรื่องเสียงดังจากการก่อสร้างโครงการ รบกวนผู้พักอาศัย ในช่วงเวลาพักผ่อน - ห้ามทำเสียงดังในเวลากลางคืน - การตอกหล่นของวัสดุก่อสร้าง และคนงานก่อสร้างลักษณะไม่ย - การก่อสร้างโครงการต้องทำด้วยความระมัดระวังก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงน้อยที่สุด โดยเฉพาะ ขั้นตอนการทำฐานราก <p><u>กลุ่มที่ 2</u> ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร</p> <p>มีความห่วงกังวลในด้านผุนละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง แรงสั่นสะเทือนจากการทำฐานราก และการคมนาคม เสียงดัง จากกิจกรรมการก่อสร้าง และการคมนาคมขนส่ง การกีดขวางการจราจรจากถนนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงาน และ อุบัติเหตุจากการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง</p> <p><u>กลุ่มที่ 3</u> ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะ 100-1,000 เมตร</p> <p>มีความห่วงกังวลในด้านผุนละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง ร่องลงมาห่วงกังวลเรื่องการกีดขวางการจราจรจากถนนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงาน อุบัติเหตุจากการบรรทุกวัสดุ</p>		

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหริรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(48) รายการแสดงผลกระทบลั่นเวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นเวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวอสติ๊ต เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่นเวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลั่นเวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลั่นเวดล้อม
	<p>ก่อสร้าง เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการคมนาคม ขนส่ง และแรงสั่นสะเทือนจากการทำฐานราก และการคมนาคม</p> <p><u>กลุ่มที่ 4</u> พื้นที่อ่อนไหว ในระยะ 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน 27 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กันเสียงจากการตอกหลักของวัสดุก่อสร้าง - ช่างการตอกเสาเข็ม ถ้าเกิดความเสียหายต่ออาคารของโรงเรียน ทางโครงการต้องเข้ามาดูแล - ต้องดูแลเรื่องฝุ่นละอองเป็นพิเศษ ควรมีผ้าใบคลุมอาคารปิดให้มิดชิดทุกชั้น - กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังควรทำด้วยความระมัดระวัง และให้เกิดเสียงน้อยที่สุด - ต้องดูแลเรื่องแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม และการก่อสร้างให้ดี เนื่องจากโรงเรียนเปิดสอนระดับเนอร์สเชอร์ - เสียงดังรบกวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ควรระมัดระวัง และทำเสียงให้เกินน้อยที่สุด - รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง อาจทำให้การจราจรติดขัด - ต้องมีหัวหน้าคนงานดอยความคุ้มคุณงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรอบ - เสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างรบกวน การเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียน อย่างให้ทาง 		

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คิวอสติ๊ต เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(49) รายการแสดงผลกระทบลั่นแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ของบริษัท คิวอสตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่นแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบลั่นแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลั่นแวดล้อม
	<p>โครงการดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประสบภัยจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาระยะ ควรมีผ้าใบปิดมิดชิด - การก่อสร้างทำให้อาหารข้างเดียงทรุดตัว แต่ไม่มีผลผลกระทบกับทางโรงเรียน - การก่อสร้างอาคารสูง จะก่อให้เกิดดินทรุดตัวได้ - แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างทำให้อาหารข้างเดียงพังได้ - ดูแลเรื่องเสียงให้ดี ไม่ควรรบกวนในเวลาพักผ่อน - กันวัลเรื่องคนงานก่อสร้างจะลักษณะของ - การก่อสร้างทำให้เกิดผุนละออง และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลต่อสุขภาพ - ความผ้าใบปิดคุณการก่อสร้างให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง - การขนส่งวัสดุก่อสร้าง อาจทำให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุได้ - ดินทรุดตัว และการร้าวไหลของดินและน้ำโดยลอนออกสู่ภายนอกโครงการ - น้ำเสียจากการซักล้าง และห้องส้วมไหลออกสู่ภายนอกโครงการ - การใช้น้ำประปาเพื่อการก่อสร้าง ทำให้แรงดันน้ำต่ำลง - การใช้ไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้าง ทำให้ไฟฟ้าตก หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 		

มีนาคม 2558

(นายชวัลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คิวอสตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่นแวดล้อม

บริษัท อีโคชิลเด้น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 1(50) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง

โครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ของบริษัท คิวออลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลืนเนื้อรบกวนจากขยะมูลฝอยและห้องส้วมบริเวณ ก่อสร้าง - การระบายน้ำและน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง - การจราจรจากการก่อขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างและคนงาน - อุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง - ความเสี่ยงต่อการก่อเพลิงไหม้ในช่วงการก่อสร้าง 		
(2) การสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2	<p>2. <u>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u> โดยนำมาตราการที่ โครงการได้อข้อห่วงกังวลจากการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ไป เสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยตรงที่อยู่โดยรอบโครงการ และพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 27 แห่ง กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ามาตรการที่โครงการนำเสนอ แต่ละด้านเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ โดยมีข้อห่วงใยให้ ทางโครงการ และผู้รับเหมานำมาตรการลดผลกระทบที่นำ เสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดินและการชลังพังทลาย คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน การจราจร การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สาธารณะ 	

มีนาคม 2558.....

นายชวัลิต เลิศทิรยุวงศ์

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวออลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเด็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ ดิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรถกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการจะยังคงสภาพเป็นที่ร่วนแต่ลิ่งปักกลุ่มเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 42 ชั้น (รวมชั้นห้องเครื่องลิฟต์) ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ระดับพื้นชั้นหลังคา +174.0 เมตร พื้นที่จัดสวนและถนน โครงการออกแบบอาคารสายงานและทันสมัยให้สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบ และเมื่อพิจารณาจากลักษณะรูปแบบของโครงการ ความสูง และโหนดเสืออาคาร พบว่ามีลักษณะรูปแบบดังกล่าวใกล้เคียงกับอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการ และไม่ทำให้ทักษะภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการเปลี่ยนไปแต่อย่างใด แต่ลิ่งผลกระทบต่อการบดบังทิศทางของกระแสลมได้บ้าง และบดบังแสงแดดทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของอาคารโครงการ (ภาพที่ 1)	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นพื้นดิน และบนอาคารชั้นที่ 9 และ 41 ขนาดพื้นที่รวม 1,462.86 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.06 ตารางเมตร 2. ใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30” 3. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ 4. ตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเดียง 5. เจ้าของโครงการจะต้องทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัย ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการถูกบดบังทักษะภาพแสงแดด และทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จถึงภัยหลังการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามชี้แจงมาเพื่อเจรจาหาข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย	-
1.2 ดินและการระบายน้ำ พังทลาย	- ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	-	-

มีนาคม 2558.....

(นายชวิติ เลิศพิรัญช์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (1) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	<p>1) <u>การระบายน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยรอบอาคาร</u> - ภายในอาคารมีการปรับอากาศทั้งหมด 2,889 ตัน จะเกิดความร้อนจากการดูดซับรadiator ประมาณ 0.26°C ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 35.4°C เป็น 35.66°C คาดว่าเกิดขึ้นแบบไม่มีนัยสำคัญ</p> <p>2. <u>เชื้อโรคคีจียนแนร์ ในเครื่องปรับอากาศ</u> - ภายในห้องพักอาศัยที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ซึ่งไม่ได้ทำความสะอาดเป็นประจำจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคที่ ก่อให้เกิดโรคคีจียนแนร์ ซึ่งเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันได้</p> <p>3. <u>ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากงานจดรถยนต์ของผู้เข้าพักอาศัยจำนวน 645 คัน และรถยนต์สาธารณะ 7 คัน</u> ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต์ ดังนี้ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0032</p>	<p>1. ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ</p> <p>2. ออกแบบอาคารและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่ร้อนหรือไม่มีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ</p> <p>4. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ SPLIT TYPE และใช้สารทำความสะอาดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และไม่ติดไฟ</p> <p>5. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟ และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ</p> <p>6. ดูแลระบบการระบายน้ำอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>7. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวปูอุกดันไม้ชานิดต่างๆ เพื่อช่วยดูดซับควันบุหรี่ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายม้าของพืช และการระเหยน้ำจากผิวน้ำ</p> <p>8. ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p>	-

มีนาคม 2558.....

(นายชวัลิต เลิศ Hiranyawongse)

ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท คาวอลลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วงศ์วนะประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคเชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (2) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ ดิว ค่อนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.048 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร) จะเพิ่มเป็น 0.0512 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร (ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.33 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.00039 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.024 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร) จะเพิ่มเป็น 0.0279 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร (ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร) - <u>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0739 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (1.50 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร) จะเพิ่มเป็น 1.5739 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร (ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มลพิษรัม/อุกบาท์เมตร) - <u>ไฮโดรคาร์บอน (THC)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0121 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (4.18 ppm) จะเพิ่มเป็น 4.1921 ppm (ปัจจุบันไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้) - <u>ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0026 ppm รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ 	<p>9. ให้นัดบุคคลอาคารชุด ประชาชนพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้บริการโดยสารสาธารณะ</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหริรักษ์)

ผู้จัดมอนำมาจ


บริษัท ดาวอิลิ๊ฟ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุтивิทย์ วงศ์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (3) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ ดิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการในปัจจุบัน (0.0232 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.0258 ppm (ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.17 ppm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0049 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (<0.001 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.0059 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมงไม่เกิน 0.12 ppm) <p>4. ความร้อนจากไอเสียรถยนต์ในลานจอดรถยนต์ของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซ CO_2 จากรถยนต์ภายในโครงการ เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นประมาณ 6,453.33 กรัม/ชั่วโมง เทียบเป็น C ที่เกิดขึ้น 1,777.76 กรัม/ชั่วโมง ขณะที่ต้นไม้ในโครงการดูดซับ C ได้ 966.07 กรัม/วัน - การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะทำให้เกิดไอเสียพร้อมความร้อนจากการเผาไหม้สู่อากาศภายนอก $0.0056^{\circ}C$ ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นแบบไม่มีนัยสำคัญต่อการเกิดผลกระทบ <p>5. ไอเสียจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไอเสียจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล หากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ 		
	<p>10. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ต้องติดตั้งให้เหมาะสม และมีระบบป้องกันเสียง แรงสั่นสะเทือน และระบบกำจัดไอเสีย</p> <p>11. ส่งตัวแทนฝ่ายช่างของโครงการเข้ารับการอบรมการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจากตัวแทนจำหน่าย พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาฉบับภาษาไทยด้วย</p>		

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิ๊ฟ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

57/145

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (4) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง	- ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คาดว่ามาจากการพาหนะที่แล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวตู้ดับเสียงจากภายนอกได้ 	
1.5 แรงสั่นสะเทือน	- โครงการมีลักษณะเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัย โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะเป็นพื้นที่กิจกรรมของการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงคาดว่าในระยะดำเนินการจะไม่มีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน	-	-
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวที่ระดับ 5-7 เมอร์คัลลี เชต ก.2 (สีส้ม) เป็นระดับที่ทุกคนจะเกิดความตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดีจะประท้วงความเสียหาย ระดับน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว ข้อกำหนดของ ยมพ. 1302 มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านทาน การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและ	<ol style="list-style-type: none"> ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเป็นไปตาม ยมพ 1302-52 ซึ่งเป็นมาตรฐานประกันการออกแบบอาคารและต้านแรงแผ่นดินไหว โครงสร้างอาคารออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามวิธีเดือนพั่งหนด ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและในแนวราบที่กระทำต่อพื้นชั้นต่างๆ ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง พ.ศ.2550 	-

มีนาคม 2558.....

(นายชวิตต์ เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิท เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (5) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2550	<p>3. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(1) ติดตั้งป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ใน บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องลิฟต์โดยสาร หรือบริเวณ โถงหน้าลิฟต์</p> <p>(2) มีไฟฉายพาวรมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ทางเดิน แต่ละชั้นของอาคาร และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร</p> <p>(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>(4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น</p> <p>(5) ทราบตำแหน่งของจรวดปีตักก้าช สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า</p> <p>(6) อย่างร้าวสิ่งของหนักบนชั้นหรือทึ่งสูง ๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหว อาจตกลงมาเป็นอันตรายได้</p> <p>(7) มีการยืดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้น</p> <p>(8) มีการวางแผนเรื่องจุดดับเพลิงที่ปลอดภัย ในการเผื่อที่ต้องผลัดจากกัน เพื่อรวมตัวกันอีกครั้ง</p> <p>(9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใน บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์</p> <p>4. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(1) อย่าต่ำใจ พยายามควบคุมสติ</p> <p>(2) ถ้าอยู่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหอมอบอุปกรณ์ในส่วนของห้องพักที่มี โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก และอยู่ห่างจาก</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทรรยวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวออลิที จำกัด จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (6) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว ค่อนໂດ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ประชุม ระเบียง หน้าต่าง (3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว (4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรับอุกดักจากอาคารโดยเร็วหนีจากลิฟต์ทันทีได้ (5) อย่าใช้เทียน ไม้ชื้ดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเพลิงหรือประกายไฟ เพราะอาจมีก๊าซร้ายอยู่บริเวณนั้น 5. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว <ul style="list-style-type: none"> (1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน (2) รับอุกดักจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้ (3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ ที่หล่นลงมาได้รับบาดเจ็บ (4) ตรวจสอบไฟ ห้องน้ำ ห้องก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซร้าย หากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน (5) ให้ออกห้างจากบริเวณที่มีสายไฟร้า ขาด และวัสดุสายไฟпадถัง (6) เปิดวิทยุพังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ออกจากจ้าเป็นจริง ๆ (7) สำรวจความเสียหายของห้องส้วม และห้องน้ำทั้งหมดที่ใช้ (8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง 	

มีนาคม 2558.....


 (นายชวัลิต เลิศ Hirayongkit)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิท เข้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....


 (นายสุวิรช์ วรรตน์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

60/145



ตารางที่ 2 (7) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ	<p>1) การจัดการน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการ ประมาณ 235 ลูกบาศก์ เมตร/วัน จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ำเสีย 240 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิท ด้านหน้าโครงการ ต้าไม่มีมาตรการการจัดการน้ำเสียและปล่อยร่างกายลงสู่ภายนอกโครงการคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำได้ในระดับหนึ่ง <p>2) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาดรัน้ำทันไม่ภายในโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วประมาณ 235 ลูกบาศก์ เมตร/วัน (บางส่วน) นำกลับมาใช้ใหม่โดยนำไปปรับตันไม้ชั้นล่างของโครงการขนาดพื้นที่ทั้งหมด 932.80 ตาราง เมตร ประมาณน้ำทึบที่ทิ้งที่น้ำมันตันไม่ภายในโครงการ ประมาณ 21.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน <p>3) การกำจัดก๊าซมีเทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซมีเทนในระบบบำบัดน้ำเสียจะเกิดขึ้นบริเวณบ่อแยก กาก เนื่องจากมีการย่อยสลายของสารอินทรีย์ของ แบคทีเรียแบบสภาวะไร้อกซิเจน รวมมีปริมาณก๊าซ มีเทนเกิดขึ้นทั้งหมด 4,872 ลิตร/วัน เลือกการกำจัดก๊าซ มีเทนด้วยวิธี Biological Oxidation โดยการใช้แบคทีเรียในดินของที่มีอยู่ในดินธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่าน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ขนาด 240 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ถังเกรส ถังดักไขมัน ถังปรับสภาพ ถังเติมอากาศ ถังตเก็บตะกอน ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน และถังน้ำใส 2. ระบุกำหนดออกจากป้องกันตะกอนทุก 60 วัน หรือเมื่อถังเก็บตะกอนเต็ม 3. รถร่วงค์ให้มีการตัดแยกน้ำมันพิชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวดน้ำมันพิชเก่า และนำไปปะเก็นยังห้องพักขยายประจำชั้น หลังจากนั้น ให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยายรวม เพื่อรอการนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 4. ให้ແນ່ບ້ານຕັກກອດຕະກອນທີ່ລັງຕັກໃໝ່ນັກວັນເກີນໄສຖຸດມັດປາກ ອຸງໃຫ້ເຮັບຮ້ອຍ ນໍາໄປເກີນໃນຫ້ອັນພັກຂະຍະປະຈຳຊັ້ນ ແລ້ວອານຸມັດປາກ ເພື່ອກະຕືອນວ່າໄດ້ກະຕືອນໄວ້ 5. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ(เก็บไว้ในห้องนิติบุคคล) เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบนาນ จนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 6. กำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหลังอาคาร ขนาดพื้นที่ 6.0 ตารางเมตร 7. กำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) โดยอาศัยแบคทีเรียในดินของ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจรายน้ำตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากการบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท่า่านที่ไปของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งจัดทำรายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อตักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการก่อนที่จะระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทริรัตนวงศ์)


ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรสมประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด


ตารางที่ 2 (8) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
	<p>กระบวนการเมตตาบานอิลีชิมของเชลล์เป็นก้าช ดาวนอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 21 เท่า ขนาดพื้นที่ 6.0 ตารางเมตร</p> <p>4) การบำบัดละอองน้ำเสีย (<i>Aerosol</i>) - ปริมาณละอองน้ำเสียจากส่วนเดิมอากาศทั้งหมดของ โครงการ ประมาณ 0.032 ลูกบาศก์เมตร/นาที โครงการบำบัดละอองน้ำเสียโดยอาศัยแบคทีเรียนในดิน ของพื้นที่สีเขียว ขนาด 1.0 ตารางเมตร ความลึก 0.4 เมตร เพื่อไม่ให้ละอองน้ำเสียส่งผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อม ภายนอกและต่อผู้พักอาศัย</p>	<p>พื้นที่สีเขียวโดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหลังอาคาร ขนาด พื้นที่ 1.0 ตารางเมตร</p> <p>8. นำน้ำทั้งบางส่วนที่ผ่านการบำบัดจนนำไปใช้รอบน้ำตันไม้ ภายในโครงการโดยวิธีการรดน้ำต้นไม้แบบซึมตื้น</p> <p>9. ตรวจสอบฝ้าบ่อ ข้อต่อ ผนังและส่วนที่ต้องเข้าไปปูดแล และ ซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อ ป้องกันละอองน้ำเสียและกัลนเมเนินที่เกิดขึ้นจากก้าช ไจโรเจนชัลไฟฟ์ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยเข้ารับการ อบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> <p>11. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัด น้ำเสียทุกชั้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการ ซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>12. เมื่อมีการเข้าดูแลบำรุงรักษาและสูบน้ำออกจากระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ ต้องใช้แพลงก์นบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อความ ปลอดภัย</p> <p>13. กำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้ปฏิบัติงานหลัง เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และ</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิริญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิท เอส จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเด็น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (9) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>14. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบัวด้วยน้ำเสียให้ชัดเจนและเขียนป้ายควรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบัวด้านน้ำเสีย”</p> <p>15. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาบนบ่อบัว เนื้อร่วน ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้งอย่างน้อย 3 วันก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>16. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจหรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการหลัดตกของผู้พักอาศัยและyan พาหนะ</p> <p>17. ดำเนินการตรวจดูคุณภาพน้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 1 จุด บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึ้ง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	
	<p>5) การจัดการระบบระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการออกแบบระบายน้ำ ไว้บริเวณชั้นที่ 9 ชั้นในการดำเนินการโครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 	<p>1. <u>มาตรการด้านบริเวณรอบระบายน้ำและส่วนประกอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบระบายน้ำหรืออสุจิที่มีความมั่นคงแข็งแรง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องระบายน้ำซึ่งอาจแตกร้าวหรือมีคม เป็นอันตรายได้ 2. ตรวจสอบการมือถือและสภาพการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดระบายน้ำ เครื่องมือเครื่องหดคุณภาพน้ำ เครื่องตรวจน้ำ ไฟส่องสว่าง ป้ายแนะนำการปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสปีด้าท์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<p>1) โครงสร้างของระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วซึม และการแตกร้าวของระบายน้ำโดยรอบ เมื่อพบว่ามีความผิดปกติจะต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที และต้องมีการระงับการให้บริการระบายน้ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ <p>2) การดูแลรักษาความสะอาดส่วนประกอบของระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่รอบระบายน้ำจะต้องไม่มีคราบครุ่น

มีนาคม 2558.....


(นายชาลิต เลิศธิรรยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท ดาวออลิที จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....


(นายสุวิทย์ วรรรถประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (10) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว ค่อนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ดำเนินการ</p> <p>4. ดูแลพื้นที่รอบสระว่ายน้ำให้มีระดับน้ำ ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>2. <u>มาตรการคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</u></p> <p>1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจดักคอลอรีนที่รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดใช้ยาazuริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ในtered และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>3. <u>มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ</u></p> <p>1. กำหนดขอบเขตพื้นที่ ของสระว่ายน้ำออกเป็นช่วงๆ เช่น ช่วงน้ำตื้น ช่วงน้ำลึก โดยใช้เชือก หุ้นloyน้ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีสิ้นสุดใส เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต จดจำ ในการแบ่งพื้นที่ให้มีความปลอดภัย</p> <p>2. เกลื่อนริมสระว่ายน้ำดูลิ่งของที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น กี๊ไม้ ที่งมได้น้ำ เป็นต้น</p> <p>3. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน กรณีเปิดใช้สระว่ายน้ำกลางคืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดส่วนประกอบของสระว่ายน้ำ เช่น ห้องน้ำ และ เนสซิ่ง 3) การดูแลรักษาคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ตรวจดูกุณภาพสระว่ายน้ำ ให้เป็นไปตามวิธี มาตรฐาน ตามค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง - คลอรีนอิสระ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น - ค่าความเป็นด่าง - ความกระด้าง - กรดใช้ยาazuริก - คลอไรด์ - แอมโมเนีย - ในtered - โคลีฟอร์มทั้งหมด - ฟีคอโลโคลิฟอร์ม - จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia Coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>

มีนาคม 2558.....

(นายชาดิต เลิศพิรญาวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิท เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (11) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว ค่อนໂດ ສຸ່ມວິກ ຕັ້ງອູ້ທີ່ຄົນສຸ່ມວິກ ແຂວງຄລອງເຕຍ ເຊດຄລອງເຕຍ ກຽງເທັນທານຂອງ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณระหว่างน้ำให้มองเห็นชัดเจน</p> <p>5. สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบายน้ำออกสู่และการป้องกันน้ำซึมเข้าภาค滋润 บรรจุสารเคมี</p> <p>6. มีโทรศัพท์ พრ้อมติดหมายเลขอรหัสพทที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจนิตาenne ที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณระหว่างน้ำ</p> <p>4. มาตรการด้านความปลอดภัยจากการจมน้ำ ใน การใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>1. มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำที่มีความชำนาญในการดูแลน้ำ ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ ปฐมพยาบาลได้ อยู่ประจำสระตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>2. มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำพร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมใช้งาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟฟ้าช่วยชีวิต อุ่ย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน - ไม้ช่วยชีวิตหรือตู้อุ่นได้ ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายอุ่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด 	<p>4) การดูแลและการรักษาความปลอดภัย บริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>การมีอยู่และสภาพการใช้งานของ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟส่องสว่าง - ป้ายแนะนำวิธีการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล - ป้ายเตือนและแสดงความลึก - อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ - โทรศัพท์ฉุกเฉิน - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ควรลิที เอส จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558

(นายชาลิต เลิศพิริยุงค์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควรลิที เอส จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558


(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเดม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (12) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว ค่อนໂດ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมให้งานตลอดเวลา 3. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจนน้ำในตัวแห่งน้ำท่องเที่ยวได้ชัดเจนบริเวณสะร่ายน้ำ 4. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญฯ เช่น โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ในตัวแห่งน้ำท่องเที่ยวได้ชัดเจนบริเวณสะร่ายน้ำ 	
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ลิ่งมีชีวิตบนน้ำ	- ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	-	-
2.2 ลิ่งมีชีวิตในน้ำ	- ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำประมาณ 281.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือเฉลี่ย 29.35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยรับการบริการน้ำประปาจากโรงแปานครหลวงสาขาสุขุมวิท ที่ผ่านด้านหน้าโครงการบันดันน้ำสุขุมวิท คิดเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตและการใช้น้ำในภูมิภาคประจำเพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำ โดยจากการสอบถามความเห็นของชุมชนในระยะ 100 เมตรจากโครงการ พพบว่าส่วนใหญ่ได้รับปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอและไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีลังสำรองน้ำใช้ในโครงการ ประจำตัววัย ถังเก็บน้ำได้ดินจำนวน 2 ถัง ความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำดาดฟ้า 2 ถัง ความจุ 63 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุถังเก็บน้ำสำหรับน้ำใช้ทั่วไป เพื่อกัน 363 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นาน 1.3 วัน 2. ถังเก็บน้ำได้ดินและดาดฟ้าทุกถังเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนจากสารมลพิษที่ซึมออกมากจากคอนกรีตภายในตัวถังเก็บน้ำ ชนิดที่ปลดปล่อยต่อลิ่งแวดล้อมและการอุบัติเหตุของผู้พักอาศัย 3. ควบคุมและตั้งเวลาการเปิดวาล์วน้ำประปาของโครงการให้อยู่ในภาระบรรทุกที่ปิดมิดชิดและคงที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของระบบห่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบรอยแตกร้าว ของถังเก็บน้ำได้ดิน และดาดฟ้า - ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความชุ่ม และปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาระบรรทุกที่ปิดมิดชิดและคงที่

มีนาคม 2558..... 

(นายชาลิต เลิศธิรยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558..... 

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

66/145



ตารางที่ 2 (13) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว ค่อนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อน้ำ ประจำในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน</p> <p>4. ตรวจสอบดูระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้รื้นแก้ไขทันที</p> <p>5. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำได้ดีและดูฟ้าให้มีความมั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอร้าวที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของ น้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</p> <p>6. ฝาปิดเก็บน้ำได้ดีขนาด 0.8×0.8 เมตร จำนวน 2 ฝา/ถัง โดย ฝาถังเก็บน้ำต้องปิดมิดชิดและยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการ ปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อได้</p> <p>7. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ในร่อง ของสี ก klein และเศษซากต่าง ๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำตลอด ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>8. เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ดีตามวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจาก ภายนอกถังหรือไม่</p> <p>9. ถ้าน้ำปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บสำรองของโครงการให้ เจ้าหน้าที่หรือช่างของโครงการ มาล้างทำความสะอาดโดยต้อง แจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วง หน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>10. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำใช้ เป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอตามคุณภาพของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่ามีการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชวิติ เลิศพิรุณวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเทม เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซปต์ จำกัด

ตารางที่ 2 (14) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอน/do สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ชำรุดจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>11. เลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ ได้แก่ ชักโครก และฝักบัวรุ่นประหยัดน้ำ เป็นต้น</p>	
3.2 การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งโครงการประมาณ 3,530 KVA ได้รับบริการจากการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ผ่านหม้อแปลงขนาด 2,000 KVA จำนวน 1 ชุด และขนาด 2,500 KVA จำนวน 2 ชุด ติดตั้งภายในห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้นที่ 1 แยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟ้าของชุมชน นอกจานนี้ยังจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 600 KVA จำนวน 1 ชุด ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงมีความสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการให้ได้อย่างเพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบอาคาร 	<p><u>มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งอุปกรณ์เดิมสายไฟฟ้ารวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสาร ต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงานที่มีอายุการใช้งานยาวนาน บริเวณพื้นที่พักอาศัย และหลอดไฟที่มีกำลังการส่องสว่างสูงแต่ใช้วัตตต์ต่ำ สำหรับพื้นที่ล้วนกลาง หรือพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปิดไฟทั้งวันตลอดทั้งวัน และเลือกใช้บล็อกล่าสุดประยุ้ดไฟหรือบล็อกล่าสุดอิเล็กทรอนิก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น 3. จัดให้มีสิ่วตชดไฟแยกออกจากกันให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 4. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟและไม่ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 5. จัดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนรอบอาคารโครงการ ซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่และพืชคลุมดิน จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดินทำให้อากาศเย็นขึ้น 6. จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงานแจกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของน้ำแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศศิริยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (15) รายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว ค่อนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7. ติดตั้งหน้าแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหน้าแปลงไฟฟ้าของชุมชน เพื่อป้องกันไฟฟ้าตก อันเนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอ กับชุมชน ข้างเคียง</p> <p><u>มาตรการที่เจ้าของโครงการบรรจุให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการติดป้ายรณรงค์ให้ประยุตดพลังงาน บริเวณโถง ต้อนรับ และโถงลิฟต์ เช่น “ขึ้น-ลง 1-2 ชั้น โปรดใช้บันได การ กดลิฟต์แต่ละครั้ง อยู่เฉย พลังงานถึง 7 บาท” และ “กรุณาปิดไฟ ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน” เป็นต้น รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการปฏิบัติ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ใช้พลังงานอย่างประหยัด ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอดีเหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่อยู่ร้อน ดอยส์ เย็น ตัวกรองอากาศและคลีนรีบายน้ำอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกะกะหนามาก เกินไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 	
	<p>หน้าแปลงไฟฟ้าต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบจากหน้าแปลงไฟฟ้ากรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือ ลัดวงจร อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยของ โครงการอาจเกิดขึ้นได้ในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการ ออกแบบตามตัวแหนงติดตั้งหน้าแปลงไฟฟ้าอยู่ภายนอกอาคาร 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานของหน้าแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานหน้าแปลงไฟฟ้าของโครงการ โดยให้เข้ารับการอบรมกับ บริษัทด้านแทนจำหน่ายหน้าแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ 	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (16) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ภายในห้องเครื่องไฟฟ้าบริเวณชั้นล่าง ซึ่งอาจจะช่วยลดผลกระทบต่อความปลดภัยของพื้นที่ข้างเคียงได้	ประจำในการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 3. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบ หม้อแปลงไฟฟ้า ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
3.3 การจัดการขยะ	- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 4.74 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดำเนินการจัดการที่ดีทึ้งในเรื่องการรวบรวมจากห้องพักขยะประจำชั้น การเก็บขยะไปพักยังห้องพักขยะรวม เพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บให้ จะก่อให้เกิดความสกปรกเกิดมุมมองที่ไม่ดีต่อผู้พักอาศัยและผู้พับเท็น และเกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีต่อผู้พักอาศัยในโครงการด้วย (ภาพที่ 2)	1. จัดการรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงการแต่ละชั้น แต่ละชั้น ดังนี้ - <u>ชั้นที่ 1-9</u> จัดถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง รองรับขยะ เปียกและขยะแห้ง และที่เขียวบุหรี่ และจัดถังขยะอันตราย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร - <u>ชั้นที่ 10-39</u> จัดห้องพักขยะประจำชั้น ขนาดพื้นที่ 2.4 ตาราง เมตร อยู่บริเวณใกล้กับลิฟต์โดยสาร ภายในห้องพักขยะจัดถังขยะ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ถังขยะสีเหลืองรองรับขยะแห้ง จำนวน 1 ถัง ถังขยะสีเขียวรองรับขยะเปียก จำนวน 1 ถัง และถัง ขยะอันตราย ขนาด 240 ลิตร สีเทาฝาส้ม จำนวน 1 ถัง 2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 1 แห่ง ขนาดความจุรวม 20.64 ลูกบาศก์เมตร บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร และจัดให้มีที่จอดรถเก็บขยะเป็นการเฉพาะซึ่งไม่เกิดขวางการจราจรภายในโครงการ โดยห้องพักขยะประกอบด้วย - <u>ห้องพักขยะเปียก</u> ขนาดความจุ 9.48 ลูกบาศก์เมตร รองรับขยะ เปียกไดนาน 3.1 วัน - <u>ห้องพักขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย</u> ส่วนพักขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล ความจุ 9.48 ลูกบาศก์เมตร รองรับขยะแห้งและ	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มี สภาพดีอยู่เสมอ ดำเนินการผูกร่องหรือชารุด ห้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณขยะทุกค้างภายใน โครงการบริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะ รองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามี ขยะตกค้างต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558

(นายชยวิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (17) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ริใช้เดิมได้นาน 5.6 วัน และส่วนพักขยายอันตราย ความจุ 1.68 ลูกบาศก์เมตร บรรจุถังขยะสีเทาฝาสัมหนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง รองรับขยายอันตรายได้นาน 24 วัน</p> <p>3. บริเวณด้านห้องพักขยายรวมปูกลูไม้พื้น ตันไทรเกาหลีตัดแต่ง สูง ประมาณ 2 เมตร เพื่อช่วยบดังห้องนอนอุจุดและดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์</p> <p>4. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยายทุกชั้นด้วยข้อความ “เปิด แล้ว กรุณาปิดประตูให้มิดชิด”</p> <p>5. ตรวจสอบไม่ให้มียะทกด้างในโครงการ หากมียะทกด้าง โครงการต้องแจ้งให้สำนักงานเขต คลองเตยเข้ามาเก็บขึ้นเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>6. ให้แม่บ้านเก็บขยะและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน และทำความสะอาดห้องพักขยายรวมทุกครั้งที่เก็บขยะ พร้อมสำรวจ และเก็บขยะที่ตกหล่นออกจังทุกครั้งที่เก็บขยะ</p> <p>7. ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยายแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปทำงานแล้ว</p> <p>8. ล่างเสื่อมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับในปลาวา ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลด ปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (ประยุปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>9. สำรวจตรวจสอบประตูห้องพักแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพักขยายรวม บริเวณชั้นที่ 1 ทุกครั้งเมื่อขอนย้ายขยะ โดยต้องปิดประตูให้มิดชิด ทุกครั้งเมื่อขอนย้ายเสร็จสิ้น</p>	

มีนาคม 2558

(นายชาลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอสตี้ เอส จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิลส์เพน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (18) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบระบายน้ำภายในโครงการ เป็นระบบแบบท่อรวม คือ รองรับน้ำฝนและน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวม โดยจัดทำเป็นท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.5 เมตร ความลาดเอียง 1:1,000 โดยรอบพื้นที่โครงการ มีค่าระดับดันท่อ (MH.1 และ MH.19) -0.70 เมตร และ ปลายท่อที่บ่ออดักขยะ -0.86 เมตร ก่อนเข้าบ่อหันน้ำ ปริมาณกักเก็บ 455 ลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำออกผ่าน บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ด้วยแรงโน้มถ่วงโดยกลงสู่ท่อระบายน้ำ สามารถบนถนนซอยสุขุมวิท 6 (ภาพที่ 3) - บริเวณชั้นใต้ดินจัดให้มีบ่อสูบน้ำ จำนวน 4 บ่อ พร้อม เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง/บ่อ อัตราการสูบ 0.1667 ลูกบาศก์เมตร/นาที ความสูงสูบส่ง 10 เมตร เพื่อสูบ ระบายน้ำฝนผ่านท่อระบายน้ำขนาด 3 นิ้ว เข้าสู่บ่อพักน้ำบริเวณชั้นที่ 1 - มีบ่อหันน้ำ จำนวน 1 บ่อ ปริมาณกักเก็บ 455 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบ 0.047 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ เพื่อหันน้ำ น้ำฝนส่วนเกินก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ - ท่อระบายน้ำ สามารถบนถนนซอยสุขุมวิท ซอย 6 เป็นท่อ ระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ความลาดชัน 1:1,000 รองรับการระบายน้ำ จากกิจกรรมการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กทึบ สูง 2.5 เมตร โดยรอบโครงการ 2. จัดให้มีท่อระบายน้ำเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ความลาดเอียงของท่อ 1:1,000 และบ่อพัก ระบายน้ำทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 3. ชั้นใต้ดินจัดให้มีบ่อสูบน้ำ จำนวน 4 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง/บ่อ อัตราการสูบ 0.1667 ลูกบาศก์เมตร/นาที ความสูงสูบส่ง 10 เมตร เพื่อสูบระบายน้ำฝนผ่านท่อระบายน้ำขนาด 3 นิ้ว เข้าสู่บ่อพักน้ำบริเวณชั้นที่ 1 4. จัดให้มีบ่อหันน้ำ จำนวน 1 ป้อ ขนาดความจุ 455 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนซอย สุขุมวิท 6 ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ จำนวน 2 ชุด (ทำงาน 1 ชุด และสำรอง 1 ชุด) อัตราการระบายน้ำออก 0.047 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนเมืองโครงการ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ custody ตรวจสอบระดับน้ำในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทราบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน) 7. ถ้าท่อระบายน้ำอุดตันให้ฉีดล้างทำความสะอาด และขุดลอกตะกอนออกทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำ รอบโครงการ และบ่อตักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อ ของโครงการ - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ควอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรญาวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเดม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (19) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว ค่อนໂດ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ใช้ประโยชน์ที่ดินบนถนนดังกล่าว บจจุบันมีระดับน้ำสูง 0.10 เมตร (จากก้นห่อ) และมีอัตราการไหลของทาง ระบายน้ำสาธารณะก่อนดำเนินการโครงการ 0.2784 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อมีการเปิดโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำออกนอกโครงการ เพิ่มกัน 0.047 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งระบบระบายน้ำบนถนนซอยสุขุมวิท 6 ยัง มีความเพียงพอในการรองรับการระบายน้ำ		
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ ขนาด 240 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ผังไว้ได้ดินบริเวณถนนด้านหลังอาคาร ประกอบด้วย ถังเกราะอิฐ ถังดักไขมัน ถังปรับสภาพ ถังเติมอากาศ ถังตักตะกอน ถังเก็บตะกอนล่วงเกิน และถังน้ำใส เพื่อบำบัดให้ได้ค่ามาตรฐานก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 6 ต้านชั่งโครงการ (ภาพที่ 4) - น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรางวัลฯ ให้ออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง บางส่วนจะนำมารดน้ำดินไม้ภายในโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ขนาด 240 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ถังเกราะอิฐ ถังดักไขมัน ถังปรับสภาพ ถังเติมอากาศ ถังตักตะกอน ถังเก็บตะกอนล่วงเกิน และถังน้ำใส 2. สูบกากตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอนทุก 60 วัน หรือเมื่อถังเก็บตะกอนเต็ม 3. รบ连云ให้มีการดัดแปลงน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวดน้ำมันพืชเก่า และนำไปเก็บยังห้องพักขยะประจำชั้น หลังจากนั้น ให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อรอการนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 4. ให้แม่บ้านตักกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวันเก็บไปสู่ถังคำัดปากถุงให้เรียบร้อย นำไปเก็บในห้องพักขยะเปียก เพื่อรอการนำไปใช้ประโยชน์หรือกำจัด 5. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ(เก็บไว้ในห้องนิติบุคคล) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 2 จุด ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยด้วยเครื่องวัดเป็นไปตามมาตรฐานประท้วงที่รัฐบาลพิจารณาอนุมัติ แล้วสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านพัฒนาและบ้านขนาด พ.ค.2548 - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท คาวลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชวพล เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเดิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (20) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักรถเดิน ระบบงาน จนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้นำบัดระบายน้ำท่อ ระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>6. กำจัดกากมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหลังอาคาร ขนาดพื้นที่ 6.0 ตารางเมตร</p> <p>7. กำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) โดยอาศัยแบบที่เรียกวินตันของ พื้นที่สีเขียวโดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหลังอาคาร ขนาด พื้นที่ 1.0 ตารางเมตร</p> <p>8. นำน้ำทึบบางส่วนที่ผ่านการบำบัดจนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ ภายในโครงการโดยวิธีการรดน้ำต้นไม้แบบซึมตัน</p> <p>9. ตรวจสอบฝ้าบ่อ ช้อต่อ ผนังและส่วนที่ต้องเข้าไปดูแล และ ซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อ ป้องกันละอองน้ำเสียและกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก้าช ไฮโดรเจนซัลไฟต์จากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ ใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยเข้ารับการ อบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา การดำเนินการ</p> <p>11. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัด น้ำเสียทุกชั้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการ</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทริรุณวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิ๊ฟ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชลัตเติม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (21) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอน/do สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
		<p>ซ้อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>12. เมื่อมีการเข้าดูแลบำรุงรักษาและสูบตากอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ต้องใช้แผงกันบริเวณที่ปูภูบดิน เพื่อความปลอดภัย</p> <p>13. กำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>14. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียให้ชัดเจนและเขียนป้ายการแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”</p> <p>15. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้งอย่างน้อย 3 วันก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>16. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจหรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัยและyan พานะ</p> <p>17. ดำเนินการตรวจดูคุณภาพน้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 1 จุด บริเวณบ่อตรวจน้ำคุณภาพน้ำทึ้ง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	

มีนาคม 2558

(นายชาลิต เลิศหริรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลลีท เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (22) รายการแสดงผลกระทบลั่งแผลตัวที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแผลตัวช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่งแผลตัว	ผลกระทบต่อลั่งแผลตัวที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแผลตัว	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่งแผลตัว
3.6 การคมนาคมและการขนส่ง	<p>1) <u>การประเมินความสามารถในการรองรับของถนน</u> การพัฒนาโครงการจะทำให้เกิดความต้องการในการเดินทางเพิ่มขึ้นแต่ไม่สูงมากนัก จึงทำให้เกิดปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเมื่อเทียบสัดส่วนพื้นที่ที่พำนักอาศัยของโครงการกับโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาดใกล้เคียงกัน (ใช้ชื่อชุมชนเดียวกัน) จึงพบว่าโครงการนี้จะตึงดูดปริมาณจราจรเข้าช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น ช่วงวันธรรมดากลางวัน จำนวน 83 คันต่อชั่วโมง และช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น วันหยุด จำนวน 29 คันต่อชั่วโมง ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าวันหยุด จำนวน 25 คันต่อชั่วโมง ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าวันธรรมดากลางวัน จำนวน 70 คันต่อชั่วโมง ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าวันหยุด จำนวน 53 คันต่อชั่วโมง และช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น วันหยุด จำนวน 48 คันต่อชั่วโมง</p> <p>2) <u>การกีดขวางการจราจร และโอกาสเกิดอุบัติเหตุ</u> การเดินทางเข้า-ออกโครงการ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบทำให้มีการตัดถนนสายหลักบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยจะเดินทางเข้าสู่โครงการในช่วงเย็นหลังเลิกงาน หรือเมื่อเสร็จภารกิจต่างๆ ประจำวัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 5) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจร คอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน จัดทำเส้นแบ่งช่องจราจรและทิศทางการวิ่งให้ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้จราจรต่อภัยในถนนจอดรถของโครงการ จัดทำรั้วเตี้ยด้านหน้าบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ผู้สัญจรสามารถมองเห็นรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน ระบายน้ำเส้นทางระบายน้ำบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความระมัดระวังต่อผู้สัญจราทางเท้าบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ติดตั้งป้ายเตือนรถเข้า-ออกบริเวณทางเข้า-ออก และติดตั้งกรวยกันโถงบริเวณจุดอับที่ยากต่อการมองเห็นภายในโครงการ ห้ามติดตั้ง หรือจัดทำป้าย หรือสัญญาณทางเท้าบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา จัดให้มีสติ๊กเกอร์ติดประจำรณ์ที่ของผู้พักอาศัยในโครงการโดยสามารถเข้า-ออกได้สะดวกไม่ต้องแลกบัตร ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถโดยสาร 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท คาวลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชวัลิต เลิศรัตนวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุтивิท วรรตน์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลังแผลตัว

บริษัท อีโคชิลส์เต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (23) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ ดิว ค่อนโต สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สาธารณะ เพื่อลดการติดขัดของจราจร</p> <p>10. ห้ามประกอบกิจการได้รวมทั้งการก่อสร้างที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ</p> <p>11. ห้ามจอดรถยนต์บนไหล่ทางสาธารณะบนถนนสุขุมวิท 6 และถนนสุขุมวิทโดยเด็ดขาด</p>	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ในการก่อสร้างโครงการมีคนเข้าอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว - การก่อสร้างอาคารของโครงการ ในกรณีที่ไม่มีการควบคุม การก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลน อาจส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรมตามที่กำหนดได้ - <u>ที่ดินประเภท พ.5 (สีแดง) บริเวณ พ.5-4 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเชิงตัวบ้านออกเฉียงได้ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด 29 ประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดให้เป็นไปดังต่อไปนี้</u> <ul style="list-style-type: none"> - มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 10 : 1 - มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 - มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำอยู่กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้ำไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยายอย่างเคร่งครัดจะสามารถช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ยังยืน ท่ออยู่ภายใต้พื้นที่ผังเมืองรวมกำหนด และทำให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ 	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอัลติ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิโคซิสเพม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (24) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อ 55 จัดให้มีพื้นที่รับน้ำในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ที่ กักเก็บน้ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตรต่อพื้นที่ ดิน 50 ตารางเมตร ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ถ้าสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน เพิ่มได้ตามสัดส่วน แต่งหนึ้งต้องไม่เกินร้อยละ 20 - การออกแบบโครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนน สุขุมวิท กว้างประมาณ 30.0 เมตร และโครงการออกแบบ ให้อาคารมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเป็น 11.96: 1 (ข้อ 55 จัดให้มีพื้นที่รับน้ำในแปลงที่ดินที่ขอ อนุญาต ที่กักเก็บน้ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.ต่อ พื้นที่ดิน 50 ตร.ม. ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ พื้นที่ดินเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 20 หรือไม่เกิน 12 : 1) และอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 4.57 (ไม่น้อยกวาร้อยละ 3) และให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อ ปลูกต้นไม้ร้อยละ 57.34 ของพื้นที่ว่าง (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50) ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงเป็นไปตามข้อ กำหนดดังเมื่อ 		

มีนาคม 2558.....


(นายชาวิต เลิศ Hiranyawongse)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิว ออฟฟิศ เ็ส จำกัด (มหาชน)


78/145

มีนาคม 2558.....


(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิลเด้น เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (25) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ ดิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสารและการโทรศัพท์	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงการ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 42 ชั้น (รวมชั้นห้องเครื่องลิฟต์) ชั้นได้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาจส่งผลกระทบต่อการบดบังสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้และ灌木 และโครงสร้างของบ้านที่มีโอกาสถูกบดบัง หรือบริเวณที่จะเกิดการอับสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการจัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังสิ่งแวดล้อมโดยศัตรูและวิทยุจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหาอภัยกันเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง อาคารจนถึงเสร็จจนถึงภายนอกการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว เป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ห้าง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามดูแลที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 	-
4. ดูแลสภาพชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเป็นอาคารพักอาศัยที่เป็นสังคมเมือง ลักษณะเดียวกันกับอาคารพักอาศัยอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีพัฒนาการดำเนินชีวิตที่มีรูปแบบ ขนาดบ้านและเนื้อที่ที่หลากหลาย ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงไม่มีนัยสำคัญ - สภาพเศรษฐกิจของแขวงคลองเตย มีความพร้อมในด้านการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วด้วยระบบขนส่งทางบกและระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน แขวงคลองเตยจึงเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของทั้งชาติและชาวต่างชาติ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจและความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง 2. จัดสร้างป้อมสำหรับเจ้าหน้าที่และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมดูแลความเรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ 	-

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวออลิที เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิลเดิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (26) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโต สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข	<p>1) <u>คุณภาพอากาศ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ภายในอาคารมีการปรับอากาศทั้งหมด 2,889 ตัน จะเกิดความร้อนจากอย่างร้อนสู่บรรยากาศโดยรอบโครงการ ประมาณ 0.26°C ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 35.4°C เป็น 35.66°C คาดว่าเกิดขึ้นแบบไม่มีนัยสำคัญ - สาเหตุมาจากการเชื้อแบคทีเรีย Legionella pneumophila เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคลิเจียน แนวซึ่งเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน เชื้อนี้จะอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ($25\text{--}45^{\circ}\text{C}$) - ความเข้มข้นสารมลพิษจากรถยนต์ ดังนี้ - <u>ฝุ่นละอองรวม (TSP)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0032 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.048 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะเพิ่มเป็น 0.0512 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - <u>ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.00039 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะเพิ่มเป็น 0.0279 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - <u>ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0739 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวริมโครงการ เพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 2. ออกแบบอาคารและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่ร้อนหรือไม่มีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง 3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ 4. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ SPLIT TYPE และใช้สารท้าความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และไม่ติดไฟ 5. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟ และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 6. ดูแลระบบการระบายน้ำอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทให้สะดวก 7. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านนอกตั้งต่าง ๆ เพื่อช่วยดูดซับควันจากการเผาไหม้ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการเผาไหม้ของพืช และการระเหยนำมาจากผู้คน 8. ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 	-

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต ลีศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท ดาวอิลิท เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (27) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ ดิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มลพิษรัม / ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (1.50 มลพิษรัม / ลูกบาศก์เมตร) จะเพิ่มเป็น 1.5739 มลพิษรัม / ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มลพิษรัม / ลูกบาศก์เมตร)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ไฮโดรคาร์บอน (THC)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0121 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (4.18 ppm) จะเพิ่มเป็น 4.1921 ppm (ปัจจุบันไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้) - <u>ก๊าซในไตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0026 ppm รวมกับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (0.0232 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.0258 ppm (ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.17 ppm) - <u>ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0049 ppm รวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (<0.001 ppm) จะเพิ่มเป็น 0.0059 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมงไม่เกิน 0.12 ppm) - ก๊าซ CO₂ จากการเผาไหม้ภายในโครงการ เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นประมาณ 6,453.33 กรัม/ชั่วโมง เทียบเป็น C ที่เกิดขึ้น 1,777.76 กรัม/ชั่วโมง ขณะที่ต้นไฟในโครงการดูดซับ C ได้ 9,660.7 กรัม/วัน - การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะทำให้เกิดไอเสียพร้อมความร้อนจากการเผาไหม้สู่อากาศภายนอก 0.0056°C ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นแบบไม่มีนัยสำคัญต่อการเกิดผลกระทบ 	<p>9. ให้นัดบุคคลอาคารชุดประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรตนประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (28) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ ดิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2) <u>เสียงดังจากการเข้าพักอาศัย</u> เมื่อผู้พักอาศัยเข้ามาพักเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบด้านเสียง อาทิ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. เสียงดังจากการรถยนต์ 2. เสียงดังจากการพูดคุยกับผู้พักอาศัย <p><u>ด้านจิตใจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียงที่เกิดจากการรถยนต์ และการตะโกนคุยกันของผู้พักอาศัย อาจทำให้เกิดเหตุรำคาญได้ 	<p>1. จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ</p> <p>3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น เครื่องสูบนำ้ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ</p> <p>4. รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลด้านไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวตู้ดับเสียงจากภายนอกได้</p>	-
	<p>3) <u>อุบัติเหตุจากการจราจร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงการจะทำให้มีผู้เข้าพักอาศัยในบริเวณนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,380 คน เป็นผลให้การจราจรบนถนนสุขุมวิทเพิ่มจำนวนขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพิ่มมากขึ้น - การจราจรในโครงการ โดยเฉพาะมุ่งอัน ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายได้ 	<p>1. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจร คอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>3. จัดทำเส้นแบ่งช่องจราจรและทิศทางการวิ่งให้ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของการจราจรภายในลักษณะของโครงการ</p> <p>4. จัดทำรั้วป้องกันหน้าบาริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ผู้สัญญาณรถมองเห็นรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน</p> <p>5. ติดตั้งป้ายเตือนรถเข้า-ออกบาริเวณทางเข้า-ออก และติดตั้ง</p>	<p>- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท คาวอลลีที แอส จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลลีที แอส จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (29) รายการแสดงผลกระทบลั่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว ค่อนໂດ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลั่งแวดล้อม
		<p>ผลกระทบโดยรวมจุดอับที่ยากต่อการมองเห็นภายในโครงการ</p> <p>6. ห้ามติดตั้ง หรือจัดทำป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>7. จัดให้มีสติกเกอร์ติดประจำรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการโดยสามารถเข้า-ออกได้สะดวกไม่ต้องแลกบัตร</p> <p>8. ประชาสัมพันธ์และลงเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อลดภาระติดขัดของจราจร</p> <p>9. ห้ามประกอบกิจการโดยรวมทั้งการก่อสร้างที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ใน รายงานฯ</p> <p>10. ห้ามจอดรถยนต์บนไหล่ทางสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 6 และถนนสุขุมวิทโดยเด็ดขาด</p>	
4) ความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเกี่ยวข้องทางน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - เชื้อโรค จุลินทรีย์และสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร และผิวน้ำได้ 	<p>1. ถังเก็บน้ำได้ดินและตลาดพัฒนาดังกล่าวเลือบสารป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีที่ซึมออกมายาก่อนกรีฑาภายในตัวถังเก็บน้ำ ชนิดที่ปลดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและการอุบัติโภคภัยของผู้พักอาศัย</p> <p>2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้รื้อแก้ไขทันที</p> <p>3. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำได้ดินและตลาดพัฟให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าวที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</p> <p>4. ฝาปิดเก็บน้ำได้ดินขนาด 0.8×0.8 เมตร จำนวน 2 ฝา/ถัง โดยฝาถังเก็บน้ำต้องปิดมิดชิดและยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาปิดได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของระบบห่อสั่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประจำ - ตรวจสอบอย่างคร่าว ของถังเก็บน้ำได้ดินและดาดฟ้า - ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความชุ่ม และปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปิดมิดชิด - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท คาวลิตี้ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิพนธ์บุคคล)

มีนาคม 2558.....

(นายชวิตต์ เลิศหรัญช์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวลิตี้ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ค่อนชัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (30) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของสี กลิ่น และเศษชากต่างๆ ที่ตกหล่นลงในถังเก็บน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>6. เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ต้นน้ำไวเคราะห์หาเชื้อ E. coli ทุก 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่</p> <p>7. ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บสำรองของโครงการให้เข้าหน้าที่หรือช่างของโครงการ มาล้างทำความสะอาดโดยต้องแจ้งกำหนดเวลา และช่างเวลาที่ล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p>	หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	<p>5) การจัดการน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิ ปรอตัวที่ทำให้เกิดโรคได้ โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสเข้าทางปาก และกินโดยไม่ได้ตั้งใจ 	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ขนาด 240 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ถังเกราะ ถังดักไขมัน ถังปรับสภาพ ถังเติมอากาศ ถังตอกตะกอน ถังเก็บตะกอนล่วงเกิน และถังน้ำใส</p> <p>2. สูบากตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอนทุก 60 วัน หรือเมื่อถังเก็บตะกอนเต็ม</p> <p>3. รถรับคัดแยกน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือชุดน้ำมันพืชเก่า และนำไปเก็บยังห้องพักขยะประจำชั้น หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวบรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อรอการนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 2 ชุด ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยด้วยตัวเอง เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางปะกง และบางนาด พ.ค.2548 - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ควอลิตี้ เอส จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทรัพย์วงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอส จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (31) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. ให้แม่บ้านตักภากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวันเก็บใส่ถุงดำมัดปากถุงให้เรียบร้อย นำไปเก็บในห้องพักขยายเป็นกอก เพื่อรอการนำไปใช้ประโยชน์หรือกำจัด</p> <p>5. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ (เก็บไว้ในห้องนิตบุคคล) เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพากการเดินระบบนาโน จนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>6. กำจัดก้ามมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหลังอาคาร ขนาดพื้นที่ 6.0 ตารางเมตร</p> <p>7. กำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) โดยอาศัยแบคทีเรียในดินของพื้นที่สีเขียวโดยใช้พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหลังอาคาร ขนาดพื้นที่ 1.0 ตารางเมตร</p> <p>8. นำน้ำทั้งบางส่วนที่ผ่านการบำบัดนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการโดยวิธีการรดน้ำต้นไม้แบบชั้มดิน</p> <p>9. ตรวจสอบฝาบ่อ ข้อต่อ ผนังและส่วนที่ต้องเช้าไปดูแล และซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ำเสียและกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก้ามไอก่อเจนซัลไฟต์จากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยเข้ารับการ</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศศิริยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิร์น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

85/145



ตารางที่ 2 (32) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอน/do สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>อบรมกับบริษัทตัวแทนเจ้าหน้าที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา การเปิดดำเนินการ</p> <p>11. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชั้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>12. เมื่อมีการเข้าดูแลบำรุงรักษาและสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ต้องใช้แพลงก์นบีริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย</p> <p>13. กำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>14. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่มบัดน้ำเสียให้ชัดเจนและเขียนป้ายการแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่มบัดน้ำเสีย”</p> <p>15. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้งอย่างน้อย 3 วันก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>16. ปิดฝ่าปอทันทีเมื่อเสร็จภารกิจหรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพัสดุตกของผู้พักอาศัยและyan พาหนะ</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิสต์ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคเชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (33) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว ค่อนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>17. ดำเนินการตรวจดูดคุณภาพน้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย รวม จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทึ้ง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p>	
	<p>6) ความสะอาดของระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขาดการดูแลรักษาความสะอาดส่วนประกอบของระบายน้ำ - การขาดการบำรุงดูแล และรักษาคุณภาพน้ำภายในระบายน้ำ - การขาดการบำรุงดูแล และจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบายน้ำ 	<p>1. <u>มาตรการด้านบริเวณรอบระบายน้ำและส่วนประกอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของระบายน้ำหรืออ่าวดูที่มีความมั่นคงแข็งแรง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องระบายน้ำซึ่งอาจแตกหักหรือมีควัน เป็นอันตรายได้ 2. ตรวจสอบการมือถือและสภาพการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดระบายน้ำ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เครื่องตรวจน้ำ ไฟส่องสว่าง ป้ายแนะนำการปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสิ่งที่ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ 3. ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ 4. ดูแลพื้นที่รอบระบายน้ำให้มีมิตะไคร่น้ำ ตรวจสอบทุกสิ่งที่ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ <p>2. <u>มาตรการคุณภาพน้ำในระบายน้ำ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัด pH และค่าคลอเรนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ 2. ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ 	<p>1) โครงสร้างของระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วซึม และการแทรกรากของระบายน้ำโดยรอบ เมื่อพบว่ามีความผิดปกติจะต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที และต้องมีการระงับการให้บริการระบายน้ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ <p>2) การดูแลรักษาความสะอาดส่วนประกอบของระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่รอบระบายน้ำจะต้องไม่มีตะไคร่น้ำ - ความสะอาดส่วนประกอบของระบายน้ำ เช่น ห้องน้ำ และ เฉลี่ยง <p>3) การดูแลรักษาคุณภาพน้ำของระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจดูคุณภาพระบายน้ำ ให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ ดังนี้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง - คลอเรนอิสระ

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวออลตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (34) รายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว ค่อนໂດ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง กรณไชยาณูริกคลอโริด แอมโมเนีย ในเทเรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</p> <p>3. <u>มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สารวายน้ำ</u></p> <p>1. กำหนดขอบเขตพื้นที่ ของสารวายน้ำออกเป็นช่วงๆ เช่น ช่วงน้ำด้านซ้าย โดยใช้เชือก ทุ่นลอยน้ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีสิ้นสุดใส เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต จดจำ ในการแบ่งพื้นที่ให้มีความปลอดภัย</p> <p>2. เคลื่อนย้ายวัตถุลิงของที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น กิ่งไม้ ที่จะต้น เป็นต้น</p> <p>3. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสารวายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน กรณีเปิดใช้สารวายน้ำเวลากลางคืน</p> <p>4. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณสารวายน้ำให้มองเห็นชัดเจน</p> <p>5. สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบายน้ำอากาศและการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะ บรรจุสารเคมี</p> <p>6. มิโทรัสพท พร้อมติดหมายเลขอกรสพทที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจนิตาที่ม่องเห็นได้ชัดเจนบริเวณสารวายน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น - ค่าความเป็นด่าง - ความกระด้าง - กรณไชยาณูริก - คลอโริด - แอมโมเนีย - ในเทเรท - โคลิฟอร์มทั้งหมด - ฟิคอลโคลิฟอร์ม - จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia Coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <p>4) การดูแลและการรักษาความปลอดภัย บริเวณสารวายน้ำ</p> <p>การเมืองและสภาพการใช้งานของ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟส่องสว่าง - ป้ายแนะนำวิธีการซ้ายซ้ายขวาและปฐมพยาบาล - ป้ายเตือนและแสดงความลึก - อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ - โทรศัพท์ฉุกเฉิน

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลลี แฮร์ส จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คونซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (35) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. <u>มาตรการด้านความปลอดภัยจากการจราจร</u> ในการใช้สڑร่วงน้ำ</p> <p>1. มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำที่มีความชำนาญในการร่วงน้ำ ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนตกน้ำ ปฐมพยาบาลได้ อยู่ประจำระหว่างเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>2. มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำพร้อมทั้งฝึกซ้อมใช้งาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โฟมช่วยชีวิต อ่อนน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอ่อนน้อย 15 นิ้ว หรือหุ้นลولอยผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อ่อนน้อย 2 อัน - ไม้ช่วยชีวิตหรืออัตโนมัติ ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอ่อนน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสุดส่วนลึกของสระว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมให้จ้างตลอดเวลา <p>3. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนตกน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>4. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจนครบาล ฯลฯ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท คาวอลลี จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทิรยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลลี จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

89/145



ตารางที่ 2 (36) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>7) <u>การจัดการขยะมูลฝอย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หมูแมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคมาสู่คน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดการรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงการแต่ละส่วน แต่ละชั้น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - <u>ชั้นที่ 1-9</u> จัดถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง รองรับขยะ เปียกและขยะแห้ง และที่เขียงบุหรี่ และจัดถังขยะอันตราย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร - <u>ชั้นที่ 10-39</u> จัดห้องพักขยะประจำชั้น ขนาดพื้นที่ 2.4 ตาราง เมตร อยู่บริเวณใกล้กับลิฟต์โดยสาร ภายในห้องพักขยะจัดถังขยะ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ถังขยะสีเหลืองรองรับขยะแห้ง จำนวน 1 ถัง ถังขยะสีเขียวรองรับขยะเปียก จำนวน 1 ถัง และถัง ขยะอันตราย ขนาด 240 ลิตร สีเทาฝาสัม จำนวน 1 ถัง 2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 1 แห่ง ขนาดความจุรวม 20.64 ลูกบาศก์เมตร บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร และจัดให้มีที่จอดรถเก็บ ขยะเป็นการเฉพาะซึ่งไม่กีดขวางการจราจรภายในโครงการ โดย ห้องพักขยะประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - <u>ห้องพักขยะเปียก</u> ขนาดความจุ 9.48 ลูกบาศก์เมตร รองรับ ขยะเปียกได้นาน 3.1 วัน - <u>ห้องพักขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย</u> ล้วนพักขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล ความจุ 9.48 ลูกบาศก์เมตร รองรับขยะแห้งและ รีไซเคิลได้นาน 5.6 วัน และล้วนพักขยะอันตราย ความจุ 1.68 ลูกบาศก์เมตร บรรจุถังขยะสีเทาฝาสัมขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง รองรับขยะอันตรายได้นาน 24 วัน 3. บริเวณด้านห้องพักขยะรวมปลูกไม้พุ่ม ต้นไทรเก่าหลีดตัดแต่ง สูง ประมาณ 2 เมตร เพื่อช่วยบดบังทัศนอุจจาระและดูดซับกลิ่นอันไม่พึง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มี สภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณขยะตักด้างภายใน โครงการบริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะ รองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามี ขยะตักดักต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....


(นายชวัลิต เลิศศิริวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....


(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (37) รายการแสดงผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ ดิว ค่อนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแผลต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่งแผลต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>ประยุกต์</p> <p>4. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักของทุกชั้นด้วยข้อความ “เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มิดชิด”</p> <p>5. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้าง โครงการต้องแจ้งให้ล้านก้านเขตคลองเตยเข้ามาเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>6. ให้แม่บ้านเก็บขยะและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน และทำความสะอาดห้องพักของรวมทุกครั้งที่เก็บขยะ พร้อมสำรวจและเก็บขยะที่ตกหล่นนอกถังทุกครั้งที่เก็บขยะ</p> <p>7. ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักของแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปทำงานแล้ว</p> <p>8. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับในปลิว ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการร่ายฯ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>9. สำรวจตรวจสอบประตูห้องพักแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพักของรวมบริเวณชั้นที่ 1 ทุกครั้งเมื่อขันขายขยะ โดยต้องปิดประตูให้มิดชิดทุกครั้งเมื่อขันขายเสร็จแล้ว</p>	
	<p>8) อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง การออกแบบโครงการจะต้องมีการออกแบบระบบป้องกัน และเตือนเหตุเพลิงให้มีที่ความ 	<p>1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท คาวอเล็ต เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อสร้างขึ้นจริงๆ)

มีนาคม 2558.....


(นายชวิต ลีกฤตว่องศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คาวอเล็ต เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....


(นายสุวิทย์ วรรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง ค่อนชัลแทนท์ จำกัด

91/145



ตารางที่ 2 (38) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สอดคล้อง และครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของอาคารขนาดใหญ่พิเศษและสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้พักอาศัย	ระบบป้องกันอัคคีภัย 2. จัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงบริเวณ 230 ลูกบาศก์เมตร ในตึ้งเก็บน้ำดับเพลิงชั้นที่ 8M สูบส่งด้วย Fire Pump จำนวน 2 ชุด ใช้เครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1,000 GMP แรงดันสูบสูง 125 เมตร และ 185 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey pump) จำนวน 2 ชุด ขนาด 20 GMP แรงดันสูบสูง 135 เมตร และ 195 เมตร 3. จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) จำนวน 2 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทิศทาง ขนาด 2½ นิ้ว x 2½ นิ้ว x 6 นิ้ว เพื่อรับน้ำจากตัวดับเพลิงเข้าสู่ห้องน้ำดับเพลิงของโครงการ และเก็บสำรองไว้ในตึ้งเก็บน้ำดับเพลิง สำหรับในการฉีดฉุกเฉินยังสามารถสูบน้ำจากกระวายน้ำชั้นที่ 9 ช่วยดับเพลิงได้ 4. จัดให้มีประตูหนีไฟสามารถเปิดข้อนกลับในทิศทางเดิมได้ (Re entry) และระบุตำแหน่งชั้นที่สามารถเปิดข้อนกลับได้ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างน้อยทุกๆ 5 ชั้น 5. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รับแก้ไขทันที 6. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์เต็ลลิชนิคไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ 7. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร 8. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงแหล่งน้ำสำรองดับเพลิงของอาคารจากชั้นที่ 8M ชั้นดาดฟ้า	หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหริรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอลิที้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (39) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>และจากสระว่ายน้ำของโครงการ และฝีกออบรมเรื่องการซ้อมอพยพ ย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจลัว</p> <p>9. จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>10. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยเป็นประจำทุกปี</p> <p>11. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก</p> <p>12. กำหนดให้มีพื้นที่จุดรวมพล ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร โดยจุดรวมพลดังกล่าวจะ เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟและดับเพลิงประจำปี</p>	
	<p>9) <u>การเข้าพักอาศัยของผู้พักอาศัยจำนวนมาก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงการ เกิดจากความต้องการที่พักอาศัย ของกลุ่มคนทำงาน โดยมาจากการหลากหลายอาชีพ ด้วยที่ท่ามกลางกันในเขตตัวเอง อาจมีความขัดแย้งทางความคิด วัฒนธรรมการเป็นอยู่ ตลอดจนจิตใต้สำนึกของแต่ละคน กรณีที่ไม่มีการปรับ 	<p>1. จัดให้มีสระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง และบนอาคารเพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ร่มรื่นให้กับอาคาร โดยปูถูกตามแนวรั้วของโครงการ และพื้นที่ว่างของโครงการ</p> <p>3. บำรุงรักษาต้นไม้ และตัดแต่งกิ่งให้ดูสวยงาม</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิท เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (40) รายการแสดงผลกระทบลั่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอน/do สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลั่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลั่งแวดล้อม
	<p>ความคิดหรือไม่มีการพูดคุย หรือไม่มีกิจกรรม อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อจากผู้พักอาศัยส่วนมาก เป็นกลุ่มวัยทำงาน โอกาสในการพักผ่อน ออกกำลังกายตลอดจนการสังสรรค์กับครอบครัว และเพื่อนบ้านจึงมีน้อย ทำให้ขาดความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชนที่อยู่ด้วยกันตลอดจนอาจเป็นผลเสียต่อสุภาพร่างกายอันเนื่องจากการออกกำลังกายน้อยหรือไม่ได้ออกกำลังกาย <p>10) การพลดตதกจากที่สูง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพลดตதกจากที่สูงในช่วงเปิดดำเนินการ อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความระวังด้วย ได้แก่ การทำเชย์สตูกหล่น เช่น กระถางต้นไม้ เป็นต้น 		
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะจัดให้มีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาด ของโครงการ การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งมีฝ่ายซ่อมที่ มีหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินโครงการ ได้แก่ ระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ הביยาน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณระเบียงที่อาจจะพลดตหกจากกระเบียงลงสู่พื้นชั้นล่างของโครงการ 2. จัดให้มีฝ่ายซ่อม และเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบต่าแห่งๆ จุดเสี่ยงที่มีผลต่อการพลดตหกจากอาคารอย่างสม่ำเสมอ และแก้ไขอย่างเร่งด่วน 	<p>-</p> <p>-</p>

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหรรษุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิท เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

94/145

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (41) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การศึกษา	- ภายในพื้นที่เขตคลองเตย มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจำนวนมาก เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนแล้ว ดีกว่าเพียงพอ และยังสามารถรองรับบุตรหลานของผู้ที่จะ ย้ายเข้ามาพักอาศัยในโครงการและในบริเวณนี้ได้อีก ประกอบกับมีทางเลือกทางการศึกษามากมาย และรัฐบาล มีนโยบายในการสนับสนุนทางการศึกษานี้ระบบเงินถูกยืน ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาต่อมีโอกาสและมีความ พยายามมากยิ่งขึ้นที่จะเลือกเข้ารับการศึกษาจากสถาบันที่ ตรงกับความพึงพอใจสูงสุด	-	
4.5 ศาสนา	- เนื่องจากคนไทยไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบ กลมกลืน ดังนั้นคาดว่าทั้งช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการ คาดว่าจะเกิดผล กระทบด้านนี้น้อยมาก	-	
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV วงจรปิด ที่สามารถบันทึก ข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน และมีรั้วรอบโครงการที่ มั่นคงแข็งแรง ความสูง 2.5 เมตร เพื่อรักษาความ ปลอดภัยและเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อผู้พักอาศัย ภายในโครงการ คาดว่าจะสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้ พักอาศัยของโครงการได้อย่างเพียงพอ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีแผนงานความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดของโครงการ โดย เจ้าของโครงการต้องทำแผนให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร งาน และประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลฯ ประจำทุกปี รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การเข้า-ออกโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำทางเข้า-ออกโครงการ โดยบุคลากรยกต้องแลกบัตรกับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง 	

มีนาคม 2558.....

(นายชัยลิ เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลลีท เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิโคซิสเด็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (42) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโต สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4. ความคุ้มครองเข้า-ออกอาคารพักอาศัย ด้วยระบบดีดຍກาร์ดบริเวณทางเข้าออกโดยต้อนรับของอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากบุคคลจากภายนอก</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกราชดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา</p> <p>6. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุก ๆ ชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ และระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น สถานีตำรวจนครบาล หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล</p>	
4.7 การป้องกันอัคคีภัย	- โครงการ คิว คอนโต สุขุมวิท จัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร การออกแบบโครงการคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย จึงออกแบบและจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการอย่างเพียงพอตามกฎหมายกำหนด เมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการพบว่าสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่ที่โครงการมากที่สุด คือ สถานีดับเพลิงคลองเตย ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 2.2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10-15 นาที	<p>1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายน้ำอากาศได้ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย (ภาคที่ 6)</p> <p>2. จัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงปริมาณ 230 ลูกบาศก์เมตร ในถังเก็บน้ำดับเพลิง ชั้นที่ 8M สูบส่งด้วย Fire Pump จำนวน 2 ชุด ใช้เครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1,000 GMP แรงดันสูบส่ง 125 เมตร และ 185 เมตร พัรโอมเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey pump) จำนวน 2 ชุด ขนาด 20 GMP แรงดันสูบส่ง 135 เมตร และ 195 เมตร</p>	<p>- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตามคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : บริษัท คิวอสตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิริญช์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวอสตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....


(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (43) รายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) จำนวน 2 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 กิกะกรัม ขนาด 2½ นิ้ว x 2½ นิ้ว x 6 นิ้ว เพื่อรับน้ำจากการดับเพลิงเข้าสู่ห้องจ่ายน้ำดับเพลิงของโครงการ และเก็บสำรองไว้ในถังเก็บน้ำดับเพลิง สำหรับในการกรณีฉุกเฉินยังสามารถสูบน้ำจากสระภายน้ำชั้นที่ 9 ช่วยดับเพลิงได้</p> <p>4. จัดให้มีประตูหนีไฟสามารถเปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ (Re entry) และระบุตำแหน่งชั้นที่สามารถเปิดย้อนกลับได้ให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างน้อยทุกๆ 5 ชั้น</p> <p>5. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รับแก้ไขทันที</p> <p>6. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์เต็ลเชนด์ไวบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่</p> <p>7. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร</p> <p>8. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงแหล่งน้ำสำรองดับเพลิงของอาคารจากชั้นที่ 8M ชั้นดาดฟ้า และจากสระว่ายน้ำของโครงการ และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงใหม่แก้เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว</p> <p>9. จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และ</p>	

มีนาคม 2558.....


(นายชาลิต เลิศ Hiranyawongse)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิวออลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....


(นายสุทธิวิทย์ วรรตนประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (44) รายการแสดงผลกระทบลั่นแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอน/do สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลั่นแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นแวดล้อม
		ดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ 10. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย เป็นประจำทุกปี 11. บริเวณเลี้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้มีลิ้งกีดขวางใด ๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 12. กำหนดให้มีพื้นที่จุดรวมพล ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร โดยจุดรวมพลตั้งกล่าววนี้ เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟและดับเพลิงประจำปี	
4.8 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	1) การบดบังทัศนียภาพ - อาคารของโครงการเป็นอาคารคลอบกรีตเสริมเหล็ก สูง 42 ชั้น (รวมชั้นห้องเครื่องลิฟต์) ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตกแต่งสภาพภูมิสถาปัตยโดยการปูกลุ่นไวนิลและไม้คุณภาพรอบพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น ออกแบบเลือกใช้โทนผนังสีเขียวอมฟ้าและสีทอง และกระเจรกัดแสงที่มีความสะท้อนตัว - ออกแบบให้มีพื้นที่จัดสวนเป็นบริเวณกว้างในชั้นล่างของโครงการ และจัดพื้นที่สีเขียวบนอาคาร เพื่อให้เกิดความร่มเงาและด้าวอาคารใหม่แข็งกระด้าง โดยจัดพื้นที่สีเขียวบนอาคารชั้นที่ 9 และชั้นที่ 41 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้พักอาศัยภายในโครงการ สำหรับชั้นที่ 9 จัดให้เป็นสระว่ายน้ำ ส่วนออกแบบภายในโครงการ พื้นที่สีเขียว เป็นต้น	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 1,462.86 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.06 ตารางเมตร ปูกลุ่นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างและบนอาคาร เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง เพิ่มความนุ่มนวล สวยงาม และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้าง เกิดภูมิทัศน์ที่ดี ทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายนอกในโครงการ (ภาพที่ 7) 2. ปูกลุ่นพื้นที่สีเขียวตามแนวรั้วโครงการ เพื่อสามารถช่วยดูดซับ และกรองฝุ่น กลิ่น จากเชื้มไอลีเยอร์ดอนต์ได้ 3. ใช้กระเจรกัดที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกแบบความในพาราชาบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30”	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และต้นหญ้า หากพบว่ามีต้นไม้เที่ยวເຈາ หรือตายให้ปารุงดูแล และปลูกซ้อมแซมเพิ่มเติมทันที - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ดาวอิลิที จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

 นายชวิต ลีลิติรัตน์


ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท ดาวอิลิที จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

 นายสุวิทย์ วรรรถประดิษฐ์

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (45) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโซ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
		<p>4. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ</p> <p>5. เจ้าของโครงการจัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทัศนียภาพจากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือเรื่อ กับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้ง เจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึง ภายนอกการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมา เพื่อเจรา หาข้อผูกติดที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย</p>	
	<p>2) <u>การบดบังทิศทางลม</u> พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านทิศทางลม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ <u>กลุ่มอาคารที่อยู่ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียง เหนือ</u> <ul style="list-style-type: none"> - จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตก เสียงไห้ หรือลมฝ่ายใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกันยายน ซึ่งเป็นฤดูร้อนและฤดูฝนมีระยะเวลา ประมาณ 8 เดือน - บริเวณที่ติดกับโครงการด้านนี้ ประกอบด้วย ทิศเหนือ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท กว้าง 30 เมตร และถนนพหลโยธิน สาย 4 ชั้น 1 คูหา และโรงราม On 8 เลขที่ 160 เป็นอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น 1 คูหา และโรงราม On 8 เลขที่ 162 สูง 4 ชั้น คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องกระแสลมฟ้อยระดับ 	<p>- เจ้าของโครงการจัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้ เคียง หากถูกบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือ หรือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้ว เสร็จจนถึงภายนอกการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจา หาข้อผูกติดที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย</p>	

มีนาคม 2558.....

(นายชวิติ เลิศพิรัญช์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....


(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (46) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ปานกลางถึงสูง</p> <p>◎ <u>กลุ่มอาคารที่อยู่ด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมฝ่ายเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ซึ่งเป็นฤดูหนาว ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน - บริเวณที่ติดกับโครงการด้านนี้ประกอบด้วย ทิศใต้ ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ พีเอสเจ เพ็นเซอร์ สูง 10 ชั้น และโรงแรมเอส 6 สุขุมวิท ไฮเทล สูง 9 ชั้น และทิศตะวันตก ได้แก่ ถนนซอยสุขุมวิท 6 กว้าง 6 เมตร ตัดไปเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และ คริสตจักรใจสมาน คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องกระแสน้ำอย่างรุนแรง ซึ่งโครงการได้จัดให้มีมาตรการลดผลกระทบในด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งแสดงไว้แล้ว ในหัวข้อข้างต้น <p>3) การบดบังแสงแดด</p> <p>1. <u>การบดบังแสงแดดในช่วงฤดูร้อน</u></p> <p>ผลกระทบในช่วงเช้า (7.00-12.00 น.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ ถนนซอยสุขุมวิท 6 กว้าง 6 เมตร ตัดไปเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ 		
	<p>3) การบดบังแสงแดด</p> <p>1. <u>การบดบังแสงแดดในช่วงฤดูร้อน</u></p> <p>ผลกระทบในช่วงเช้า (7.00-12.00 น.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนซอยสุขุมวิท 6 กว้าง 6 เมตร ตัดไปเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ 	<p>- เจ้าของโครงการจัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้าของโครงการให้ทั้งหมดเริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จในถึงภัยหลังการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมาเพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย</p>	

มีนาคม 2558.....


(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คิว ออลิที เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....



(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (47) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ ศิว คอน/do สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลังแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ คริสตจักรใจสมาน <u>ผลกระทบในช่วงบ่าย (12.00 น. เป็นต้นไป)</u> - ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ ถนนสุขุมวิท กว้าง 30 เมตร และรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา - เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ กลุ่มอาคารพาณิชย์ด้านทิศตะวันออกตามแนวถนนสุขุมวิท <u>2. การบดบังแสงแดดในช่วงฤดูฝน</u> <u>ผลกระทบในช่วงเช้า (7.00-12.00 น.)</u> - ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ ถนนซอยสุขุมวิท 6 กว้าง 6 เมตร ลัดไปเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ - เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ คริสตจักรใจสมาน 		

มีนาคม 2558.....


(นายชาลิต เลิศหรรษ์ยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท ควอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....


(นายสุพิท วรรคนประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ออดิชั่นเพลเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (48) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ผลกระทบในช่วงป่าย (12.00 น. เป็นต้นไป)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ ถนนสุขุมวิท กว้าง 30 เมตร และรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา - เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ บริษัท สวัสดิ์ ทรารเวล จำกัด เลขที่ 160 เป็นอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น 1 ชุดห้อง และโรงแรม On 8 เลขที่ 162 สูง 4 ชั้น และกลุ่มอาคารพาณิชย์ด้านทิศตะวันออกตามแนวถนนสุขุมวิท <p><u>3. การบดบังแสงแดดในช่วงฤดูหนาว</u></p> <p><u>ผลกระทบในช่วงเช้า (7.00-12.00 น.)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ อาคารเบซิฟิก เพลส พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และซอยสุขุมวิท 6 - เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ โรงแรมแลนด์มาร์ค และกลุ่มอาคารพาณิชย์บริเวณซอยสุขุมวิท 4 		

มีนาคม 2558.....

(นายชวัลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอส จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรตนประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด (มหาชน) เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นจิเนียริ่ง

ตารางที่ 2 (49) รายการแสดงผลกระทบลั่งแผลด้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแผลด้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโต สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบของลั่งแผลด้อม	ผลกระทบต่อลั่งแผลด้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่งแผลด้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลั่งแผลด้อม
	<p><u>ผลกระทบในช่วงบ่าย (12.00 น. เป็นต้นไป)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ ถนนสุขุมวิท กว้าง 30 เมตร และรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา - เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ กลุ่มอาคารพาณิชย์ด้านทิศตะวันออกตามแนวถนนสุขุมวิท 		
4.9 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (1) การสัมภาษณ์ด้วย แบบสอบถาม ครั้งที่ 1	<p>1. <u>ผลการสำรวจครั้งที่ 1</u> ด้วยแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ โดยมีข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็นมีดังนี้</p> <p><u>กลุ่มที่ 1</u> พื้นที่ติดโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจราจรติดขัด เพราะซอยสุขุมวิท 6 เดินรถทางเดียว และปกติก็ติดอยู่แล้ว - ໄວเลี้ยวจากถนนต่อของโครงการ เนื่องจากชั้นจอดรถยนต์อยู่สูงเท่า ๆ กับบอพาร์ทเม้นต์ - ໄວเลี้ยวจากถนนเช้า-ออกของรถยนต์ภายนอกโครงการ เนื่องจากจำนวนชั้นของโครงการสูงเท่ากับที่จอดรถของโครงการ อยากให้โครงการดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ - กังวลเรื่องการจราจรติดขัด เพราะปักดิชอยสุขุมวิท 6 	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดินและการซ่อมแซมหลังหลาຍ คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน การจราจร การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สาธารณะ</p>	

..... มีนาคม 2558.....

(นายชวัลิต เลิศหริรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่งแผลด้อม

บริษัท อีโคชิสเพ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (50) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบของลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบลิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - รถเก็บดอยู่แล้วในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้าและเย็น - อย่างให้โครงการดูแลเรื่องการระบายน้ำและไม่ให้น้ำท่วมขังมายังพื้นที่โดยรอบ เดือดร้อนผู้ที่อยู่ใกล้เคียง - กังวลเรื่องความร้อนจากเครื่องปรับอากาศระบบออกสู่บริษัท ทำให้เกิดความร้อนมากขึ้น - เมื่อมีผู้พักอาศัยเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้น อาจทำให้แรงดันน้ำประปาลดลง และไฟฟ้าตก - ทำให้เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น เนื่องจากมีคนเข้ามาอยู่มากขึ้น - เมื่อเปิดดำเนินการ ปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้การจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได้ - กังวลเรื่องไอเสียและควันจากการเผาต์ของโครงการ <p><u>กลุ่มที่ 2</u> ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร มีความห่วงกังวลในด้านการจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้ถนนมากขึ้น การเกิดขึ้นของโครงการทำให้เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ</p> <p><u>กลุ่มที่ 3</u> ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะ 100-1,000 เมตร มีความห่วงกังวลในด้านการจราจรติดขัด เพราะมีรถใช้ถนนมากขึ้น การเกิดขึ้นของโครงการทำให้เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ</p> 		

มีนาคม/2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คาวอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย วรรตนประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้รับผิดชอบด้านจัดการเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 2 (51) รายการแสดงผลกระทบลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ คิว คอน/do สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบของลิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม
	<u>กลุ่มที่ 4</u> พื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน 27 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ทางโรงเรียนมีความเป็นห่วงเรื่องการจราจรในระดับมาก เนื่องจากมีจำนวนรถมากขึ้น - เมื่อเปิดดำเนินการ จะปริมาณรถเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิด อุบัติเหตุและการจราจรติดขัดได้ - ปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น ทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น เพาะปลูกต้นไม้ต่ออยู่แล้ว - อาจมีไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับบ้าง - ซอยสุขุมวิท 6 มีการจราจรติดขัดอยู่แล้ว ไม่อยากให้รถ ของโครงการ เข้าออกทางซอยสุขุมวิท 6 - การก่อสร้างโครงการค่อนข้างสูง อาจทำให้เกิดการนดบัง ทิศทางลมต่ออาคารซึ่งเดียวได้ - ควรจัดที่จอดรถให้เพียงพอ ไม่ควรให้ผู้พักอาศัยมาจอด รถบริเวณถนนสาธารณะ - โครงการแห่งนี้ใช้น้ำประปาของชุมชน อาจทำให้แรงดันน้ำ ประปาลดลง - โครงการใช้ไฟฟ้า อาจทำให้ไฟตก หรือกระแสไฟฟ้าไม่ เพียงพอ - กลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากห้องพักจะรวมของโครงการ - การระบายน้ำและน้ำท่ามขังพื้นที่โดยรอบ 		

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศนิรถวนวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คุณลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรตน์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสต์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (52) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
 โครงการ ศิว คอนโดย สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ - ความปลดปล่อยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้พักอาศัย - เนื่องจากอาคารโครงการมีประโยชน์ช่วยทำให้อาคารของท่านร่มเย็นขึ้น - เนื่องจากอาคารโครงการ ทำให้ที่พักอาศัยของท่านขาดแสงแดด - การเกิดขึ้นของโครงการทำให้เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น 		
(2) การสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2	<p>2. <u>ผลการสำรวจครั้งที่ 2 การสัมภาษณ์</u> โดยนำมาตรการที่โครงการได้ข้อห่วงกังวลจากการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ไปเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงที่อยู่โดยรอบโครงการ และพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 27 แห่ง กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ามาตรการที่โครงการนำเสนอแต่ละด้านเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติ โดยมีข้อห่วงใยให้ทางโครงการ และผู้รับเหมาดำเนินการลดผลกระทบที่นำเสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านการจราจร ความปลอดภัยสาธารณะ สุนทรียภาพ การจัดการขยะ และการระบายน้ำ 	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศธิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นโกรงการ คิว คอนโต สุขุมวิท ช่วงก่อสร้าง
ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบลั่นเวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบลั่นเวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นเวดล้อม จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองเตย โรงเรียนวรรษพิทย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง					
<u>ช่วงก่อสร้าง</u>					
1. สภาพ ภูมิประเทศ	- รั้วของโดยรอบโครงการ	- ความคงทนแข็งแรงของรั้วโดยรอบโครงการ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2. ดิน และการ ชะล้างพังทลาย	- เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง	- ต้องไม่มีเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณดิน และท่อระบายน้ำ	- ถนนและท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนซอยสุขุมวิท 6 และถนนสุขุมวิท	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
3. คุณภาพอากาศ เสียงและความ สั่นสะเทือน	- การปิดดูม - ความเร็ว - ช่วงเวลาทำงาน - ผ้าใบคุณภาพ - ตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่น	- ตรวจสอบการบรรทุกของรถขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้าง - การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ความคงทนแข็งแรงและการซึมขาดของผ้าใบ และตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่น	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุกดิน และวัสดุก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
(1) คุณภาพอากาศ	- การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด บริเวณพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 8) <u>จุดที่ 1</u> พื้นที่โครงการ 1) ช่วงงานฐานราก - TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - PM ₁₀ 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - CO 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - NOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง	- High Volume Air Sampler - High Volume PM-10 Air Sampler - Gas Bag - Chemiluminescence Method	- พื้นที่ก่อสร้าง <u>จุดที่ 1</u> พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง - ตรวจวัด TSP และ PM10 ทุกวันรายงานผลทุกสัปดาห์ - CO, NOx, SOx, HC เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงท่าฐานราก	- เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายชลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

107/145

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณะรดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่นเวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเด็น เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3(1) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ช่วงก่อสร้าง
ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้มตรจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - SOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - HC 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง 2) <u>ช่วงฐานรากแล้วเสร็จ</u> - TSP 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - PM₁₀ 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - CO 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - NOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - SOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - HC 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - ความเร็วและพื้นที่ทางลม 3 วันต่อเนื่อง <p><u>จุดที่ 2 โรงเรียนวรรษิทย์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - PM₁₀ 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่ากําชัลเพอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง - Gas Bag - High Volume Air Sampler - High Volume PM-10 Air Sampler - Gas Bag - Chemiluminescence Method - ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่ากําชัลเพอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง - Gas Bag 	<p><u>จุดที่ 1 พื้นที่โครงการ</u></p> <p><u>จุดที่ 2 โรงเรียนวรรษิทย์</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกพารามิเตอร์ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)
(2) เสียง	- Leq 24 hr, Lmax และ L90 1 วันต่อเนื่อง	- เครื่องมือวัดระดับเสียง	- พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันช่วงทำงานราก โดยรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตัวจัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วง ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต ลีศิริภูวนวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิโคซิสเด็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

108/145



ตารางที่ 3(2) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นแวดล้อมโครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ช่วงก่อสร้าง
ของบริษัท คาวอเล็ตตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบลั่นแวดล้อม	ตัวนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
(3) ความสั่นสะเทือน	- PPV, Hz เป็นเวลา 1 วันต่อเนื่อง	- ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดบบที่ 37 (พ.ศ.2553) เนื่อง กำหนดมาตรฐานการสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวันช่วงทำฐานราก โดยรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอเล็ตตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)
4. ทรัพยากรน้ำ	- ตรวจสอบ อุณหภูมิและระดับน้ำ - ตรวจสอบ อุณหภูมิและระดับน้ำ	- สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุดเสียหาย - ระบบระบายน้ำต้องไม่ฉุดตัน	- พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอเล็ตตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)
5. การคุณภาพ น้ำเสีย	- การจอดรถบรรทุกและการ กอง วัสดุก่อสร้าง - การใช้สารกระตุนออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท และดื่มน้ำรุขณะขับรด	- ตรวจสอบการจอดรถบรรทุกและการ กอง วัสดุก่อสร้างบริเวณแหล่งกำเนิดของ สุขุมวิท 6 และดูดบนสุขุมวิท - ตรวจสอบพนักงานขับรถ ว่าต้องไม่ใช้สาร กระตุ้น หรือดื่มน้ำรุขณะปฎิบัติงาน	- บริเวณแหล่งกำเนิดของสุขุมวิท 6 และ ดูดบนสุขุมวิท - พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอเล็ตตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)
6. ระบบสุขาภิบาล	- สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ ชำรุดและพร้อมใช้งานเสมอ	- ตรวจสอบ อุณหภูมิและระดับน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำเสีย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท คาวอเล็ตตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)
6.1 น้ำใช้	- สภาพการใช้งานของอ่างล้างหน้าใช้	- ตรวจสอบ อุณหภูมิและระดับน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำเสีย	- ตั้งสำรองน้ำใช้สำหรับคนงาน และระบบ น้ำดับน้ำเสีย	- ตั้งสำรองน้ำใช้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง
6.2 น้ำดื่ม	- ความสะอาดของน้ำดื่ม สภาพของ ถังเก็บน้ำดื่ม ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด และตั้งอยู่ในบริเวณที่ เหมาะสม	- ตรวจสอบ อุณหภูมิและระดับน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำเสีย	- ตั้งสำรองน้ำดื่ม บริเวณบ้านพักคนงานและ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศศิริยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอเล็ตตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณะประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3(3) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิว คอนโดย ศุขุมวิท ช่วงก่อสร้าง
ของบริษัท ดาวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6.3 ห้องส้วมและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดของห้องน้ำ และห้องส้วม ต้องไม่มีกลิ่นรบกวนในมีน้ำขังและหลอกสุกัญอก - ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบห้องน้ำ ห้องส้วมคงงานให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่มีกลิ่น ในมีน้ำขังและริ่วไหลออกสู่ภายนอก - ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามคุณภาพแนะนำผลิตภัณฑ์หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 	
7. การจัดการขยะ มูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพของถังขยะที่ต้องไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเสมอ และต้องเพียงพอต่อปริมาณขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบถังขยะที่ต้องจัดเตรียมไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ บริษัท ดาวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
8. การระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ และบ่อตักขยะ-ทราย 	<ul style="list-style-type: none"> - การอุดตันของขยะ เศษตัน หิน ทรายในระบายน้ำ และบ่อตักขยะที่เตรียมไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ บริษัท ดาวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
9. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - pH, BOD - SS, Settleable Solids, TDS - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบ้านเรือนและบางขนาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ บริษัท ดาวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
10. เศรษฐกิจ และสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ความเดือดร้อนของเจ้าของอาคาร หรือบ้านพักอาศัยจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - สอนความความเดือดร้อนจากเจ้าของอาคาร หรือบ้านพักอาศัยจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคาร และบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 0- 200 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ บริษัท ดาวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
11. สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - โรคติดต่อ หรือพาหะนำโรคติดต่อ ร้ายแรง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพคนงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ บริษัท ดาวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต เลิศทรัพย์วงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอสตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


มีนาคม 2558.....

(นายอุวิทย์ วรรดประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

110/145

บริษัท อีโคซิสเพิร์น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 3(4) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิว คอนโดย ศุขุมวิท ช่วงก่อสร้าง
ของบริษัท ดาวอิลิ๊ต เข้าส์ จำกัด (มหาชน) ดังอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
12.อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพ ความแห้งแรงและ ทนทานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น บันจี้ ลิฟต์โดยสารและนั่งสตูล ก่อสร้าง กระเช้าแขวนไฟฟ้า นั่ง ร้าน ลาดสิ่ง และอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล - การติดตั้งป้ายประกาศหรือสัญญาณ เตือนรักษาความปลอดภัย อยู่ในสภาพดี หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - วิศวกรความปลอดภัย หรือนัก อาชีวอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย - การอบรมหรือคู่มือปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ง แวดล้อม - ประสิทธิภาพการใช้งานของ ทาวเวอร์เรลร์ (Tower Crane) ทั้งก่อนใช้งานและหลังเลิกใช้งาน - การจดทะเบียนสิ่งสกุก่อสร้าง รถยนต์ผู้รับเหมา ก่อสร้าง หรือว่าง วัสดุ ก่อสร้าง กีดขวางบริเวณด้าน ซ้ายสุขุมวิท 6 และด้านขวา สุขุมวิท 6 และด้านขวา สุขุมวิท 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพตามคู่มือผลิตภัณฑ์ โดยวิศวกรที่มีความชำนาญ - ตรวจสอบว่ามีป้ายประกาศหรือสัญญาณ เตือนรักษาความปลอดภัย อยู่ในสภาพดี หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบว่าดังนี้วิศวกรความปลอดภัย หรือนัก อาชีวอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยวิชาชีพและเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย - ตรวจสอบว่าต้องมีการจัดอบรมหรือจัดทำ คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสิ่ง แวดล้อมให้กับคนงานก่อสร้าง - ตรวจสอบประสิทธิภาพตามคู่มือผลิตภัณฑ์ โดยวิศวกรที่มีความชำนาญ - ตรวจสอบต้องไม่มีการจอดรถบรรทุกขนส่ง วัสดุ ก่อสร้าง รถยนต์ผู้รับเหมา ก่อสร้าง หรือ วางวัสดุ ก่อสร้าง กีดขวางบริเวณด้านซ้าย สุขุมวิท 6 และด้านขวา สุขุมวิท 6 และด้านขวา สุขุมวิท 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ถนนซ้ายสุขุมวิท 6 และถนนขวา สุขุมวิท 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ บริษัท ดาวอิลิ๊ต เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหรรษ์ยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอิลิ๊ต เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3(5) สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คือ คอนโด สุขุมวิท ช่วงก่อสร้าง
ของบริษัท คุอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากการพลัดตกจากที่สูง และการพังทลาย - ความสะอาดและการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์อย่างมีระเบียบภายใน พื้นที่ก่อสร้าง - แสงสว่างและการระบายน้ำอากาศที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - การจัดทำรากไม้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิด ของโครงการ - ความเพียงพอของระบบสุขาภิบาล ต่างๆ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะ - การติดตั้งของดังดับเพลิงเคมี บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากการพลัดตกจากที่สูงและ การพังทลาย หากพบว่าชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบความสะอาดและการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์อย่างมีระเบียบ โดยห้ามติดตั้งกอง หรือขั้นโครงสร้างได้ในที่สาธารณะ - ตรวจสอบว่ามีแสงสว่างและการระบายน้ำอากาศภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง รวมทั้งข้อกำหนดอื่นที่ เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบว่าต้องมีรากไม้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ - ตรวจสอบประเทศทิศทางของระบบสุขาภิบาล ต่างๆ เช่น น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและภาชนะ รองรับขยะต้องมี เพียงพอ - ตรวจสอบว่าต้องมีดังดับเพลิงเคมีบริเวณจุด เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ถ่องน้อยจะต้องมี ถังดับเพลิง 2 ถัง/ชั้น ในสถานที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานอย่างน้อย 6 ถัง 	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตก จากที่สูงและการพังทลายบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้างและบริเวณพื้นที่ ข้างเคียง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - คู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษา อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เครื่องจักร อุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตามคำ แนะนำของผู้ผลิตรุ่นแต่ละชนิด - ถังน้ำดื่ม ถังสำรองน้ำใช้ และภาชนะ รองรับขยะ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้าน พักคนงาน - ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 		

มีนาคม 2558.....

(นายชาวลิต เลิศหริรัญญา)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คุอลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรตน์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคเชิร์สเพลน เอ็นจิเนียริ่ง คอนโดแลนด์ จำกัด

ตารางที่ 3(6) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ค่าว คอนโด สุขุมวิท ช่วงก่อสร้าง
ของบริษัท คwall จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจ	วิธีการตรวจ	บริเวณที่ตรวจ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ประกำนอุบัติเหตุของโครงการเพื่อชดเชยค่าเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของอาคารชั้งเดียว - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง - การใช้งานของเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่ามีการจัดทำประกำนอุบัติเหตุของโครงการ เพื่อชดเชยค่าเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของอาคารชั้งเดียว ในกรณีที่เกิดจากการก่อสร้าง - ตรวจสอบการบันทึกสถิติเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องแก้ไขบัญชีโดยทันที และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือจัดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดซ้ำโดยทันที โดยเฉพาะการตอกจากที่สูง อุบัติเหตุจากการขนส่งและไฟฟ้าช็อต - ตรวจสอบการสภาพใช้งานของเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉินว่าใช้งานได้ดี หากชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณพื้นที่ข้างเคียง - พื้นที่ก่อสร้าง - เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	
13. สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ	- สภาพริมแม่น้ำ	- ตรวจสอบสภาพริมแม่น้ำในสภาพที่บดบังทัศนวิจารณ์ได้	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท คwall จำกัด (มหาชน)
14. การมีส่วนร่วม	- ความเดือดร้อนของเจ้าของอาคารหรือบ้านพักอาศัยจากการก่อสร้าง	- หากมีการร้องเรียนจากชุมชนชั้งเดียว โครงการ ต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- อาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบ โครงการในระยะ 0- 100 เมตร	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ บริษัท คwall จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต ลีศิริรัյวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คwall จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชีสเพ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 3(7) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คือ ค่อนโดย สุขุมวิท ช่วงก่อสร้าง
ของบริษัท ดาวอสตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
15. ความปลดปล่อย ในชีวิตและ ทรัพย์สินจากคน งานก่อสร้าง	- ความเสื่อมร้อนของเจ้าของอาคาร หรือบ้านพักอาศัยจากการบดกวน ของคนงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดท่าทางเบียนเข้มงวดการทำงาน และประวัติ คนงานก่อสร้าง เพื่อติดตาม หากชุมชนข้าง เดียงดูกระบวนการ - ตรวจปัสสาวะคนงานก่อสร้าง เพื่อหาสาร เสพติด หากพบต้องให้ออกหันที่ - ตรวจสอบอัตราส่วนหัวหน้าคนงาน : คน งานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1:40 คน - ตรวจสอบว่ามี ปป. ประจำตลอด 24 ชม. - ตรวจสอบการเข้าบัญชีติดตาม ต้องลงชื่อหรือ ฝีมือประจำตัว - หากมีการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงโครงการ ต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - คุณงานก่อสร้างของโครงการ - คุณงานก่อสร้างของโครงการ - หัวหน้าคนงานของโครงการ - รปภ. ของโครงการ - พนักงานและคนงาน - อาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ ในระยะ 0 - 200 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกครั้งที่รับคนงานเข้าทำงาน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง - ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	- เจ้าของโครงการ บริษัท ดาวอสตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายชวพล เลิศพิริยุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดาวอสตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง ค่อนขลัตtenก์ จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิว คอนโดย สุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คาวอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ด้านที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองเตย โรงเรียนวรรณาพิทย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง					
<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u>					
1. แหล่งน้ำใช้	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา - โครงสร้างดังเก็บน้ำได้ดีน า และ ติดฟ้า รอยแตกร้าว - ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความชุน - ปริมาณ E.Coli ในดังเก็บน้ำ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบห่อส่งน้ำ และ ระบบจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบรอยแตกร้าว ของดังเก็บน้ำได้ดีน า และติดฟ้า - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงใต้มีดังนี้	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
2. การใชไฟฟ้า	- การผูก่อนหรือสายไฟชำรุด	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของ น้ำอัดลมไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
3. การจัดการขยะ มูลฝอย	- ความสามารถในการรองรับขยะ มูลฝอย และสภาพท่อไป - ขยะตกค้าง	- ตรวจสอบดังนี้ และห้องพักขยะรวมให้มี สภาพที่ดีอยู่เสมอ ต้ามกการผูกร่อง หรือ ชารุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง บริเวณที่พัก ขยะรวมและภาชนะรองรับมูลฝอย หากพบว่า ขยะตกค้างต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- ห้องพักขยะรวมของโครงการ - ห้องพักขยะรวมของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรัญช์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิร์น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(1) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิว คอนโซ สุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คาวอลลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ด้านนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาด - การเปิด-ปิดประตูห้องพักขยายรวมให้สะอาดอยู่เสมอ - การเจริญเติบโตของไม้กระถาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักขยายรวม - ตรวจสอบประตูห้องพักขยายรวม โดยต้องปิดทุกครั้งที่มีการเก็บขยะ และไม่เปิดทิ้งประตูทิ้งไว้ - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้เสียหาย หรือตายให้นำรุบคุ้มและปลูกซ่อมแซมทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักขยายรวมของโครงการ - ห้องพักขยายรวมของโครงการ - ห้องพักขยายรวมของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	
4. การคมนาคม	- กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถ	- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลง	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท คาวอลลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
5. การป้องกันอัคคีภัย	- การใช้งานได้ของ Fire Alarm Bell, Manual Station, FHC, ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง, ถังดับเพลิง แผนควบคุมสัญญาณ และ Alarm Switch สำหรับผู้ที่ดูแลค้างในบ้านไฟฟ้า	- ตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดีตามคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์	- พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผู้ผลิตแนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์	- บริษัท คาวอลลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
6. การระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - เตียงน้ำ และตะกอนดินทรัพย์ - รั้ว คลส. 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบ่อหัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ บ่อห่วงน้ำ และบ่อตักขยายบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง - ตรวจสอบรั้ว คลส. โดยรอบโครงการให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก ๗ เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๑ เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	- บริษัท คาวอลลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศทิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสติเม姆 เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(2) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นโกรงการ คิว คอนโซล สุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คุวอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบลั่นโกรง	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. สะร่างน้ำ	<p>1. บริเวณรอบสะร่างน้ำ และส่วนประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างสะร่างน้ำ สร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่ มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผ่านเรียบ อุ่นในสภาพดี - ระดับน้ำล้าน ฝาปิดครอบสะร่างน้ำ กว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อุ่นในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากร่าง - อุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด สะร่างน้ำ ได้แก่ เครื่องดูด ตะกอน แปรงขัดสะ奸นิตลวด ทองเหลือง และพลาสติกรวมทั้ง ตะแกรงข้อนวัสดุเช่นกลอย - มีที่วางสำหรับใช้เป็นทางเดิน รอบสะร่างน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลึก ไม่มีน้ำซึม ทำความสะอาดง่าย - ป้ายบอกความลึก หรือตัวเลข บอกระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ สะร่างน้ำมีความลึกตื้นแต่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโครงสร้างสะร่างน้ำ การซึมน้ำให้อุ่นในสภาพดีอุ่น เช่น พื้นกระเบื้องกระเบื้อง ต้องไม่แตก หรือมีคนที่จะทำอันตรายได้ - ตรวจสอบระบายน้ำล้น ให้อุ่นในสภาพดีอุ่น เช่น ถังน้ำที่ต้องดูแลอย่างดี - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด สะร่างน้ำ ให้อุ่นในสภาพดี เช่น อุปกรณ์ดูด ตะกอน แปรงขัดสะ奸นิตลวด ทองเหลือง และพลาสติกรวมทั้ง ตะแกรงข้อนวัสดุเช่นกลอย - ตรวจสอบทางเดินรอบสะร่างน้ำ ให้อุ่นในสภาพดี เช่น ทางเดินไม่น้ำซึม หรือลึก ต้องดูแลอย่างดี - ตรวจสอบว่าต้องมีป้ายบอกระดับความลึกสะร่างน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณรอบสะร่างน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณรอบสะร่างน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณรอบสะร่างน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณรอบสะร่างน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณรอบสะร่างน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คุวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต ลีศหรัถวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คุวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายอุวิทย์ วรผลประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่นโกรง

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(3) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่งแวดล้อมโครงการ คิว คอนโดย ศุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คาวอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบลั่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1.5 ม. ขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดง ความสูงตั้งแต่ 1.5 ม. ขึ้นไปโดย มีตัวเลขแสดงความสูงเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ สระว่ายน้ำ - พื้นที่ด้วยสีดูเง็งแรง เรียบ ไม่ดูด ซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น ลื่นในสภาพพื้น - ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บลิ้งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ ใช้บริการ บริเวณทางเข้าสระ ว่ายน้ำ - อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลง สระ และที่ล้างเท้าที่ทางเข้า บริเวณสระว่ายน้ำ และเติม คลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อ - รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ สระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ - ห้ามน้ำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปใน บริเวณสระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบพื้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีน้ำขัง หรือลื่น ต้องดำเนินการแก้ไข ทันที - ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ ลิ้งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้า และการเติมคลอรีน ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ - ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบสระ ว่ายน้ำ - ตรวจสอบไม่ให้มีการนำสัตว์ในบริเวณ สระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วน ประกอน - บริเวณส่วนประกอบของสระว่ายน้ำ - บริเวณส่วนประกอบของสระว่ายน้ำ - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วน ประกอน - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วน ประกอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ 	

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรัญชก)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายศุภวิทย วรรถประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(4) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อมโครงการ คือ คอนโด สุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบลิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้สะอัด ไม่มีເເເພັງ หรือເເມຍ ใบໄມ້ໃນสระว่ายน้ำ - เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ไว้ประจำโครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ - ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ - ตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้มีค่า 7.2-8.4 - ตรวจวัดค่าคลอรินอิสระ (Free chlorine) ให้มีค่า 0.6-1.0 ppm - ตรวจวัดค่าคลอรินที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ให้มีค่า 0.5-1.0 ppm - ตรวจวัดค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ให้มีค่า 80-100 ppm 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด - pH meter ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วงละ 1 - Free and Total Chlorine Test Kit ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ppm - เครื่องกรองไม่มีการอุดตัน และน้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาด - pH meter - Free and Total Chlorine Test Kit - Free and Total Chlorine Test Kit - Titration 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำในสระว่ายน้ำ - pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit - เครื่องกรองน้ำ - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำในสระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่เดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวันปั๊ดหนึ่ง - ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน้ำ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่เดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - อายุน้อยปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลีต เดศพิริญชุก)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย วรรณประดิษฐ)

ผู้อำนวยการด้านลิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนโดแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(5) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิว คอนโซล ศุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวนิตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดค่าความกรดด่าง (Calcium hardness) ให้มีค่า 250-600 ppm - ตรวจวัดค่าเข้มข้นกรดไซยาโนริก (Cyanuric acid) ให้มีค่า 30-60 ppm - ตรวจวัดค่าเข้มข้นคลอไตรด์(Chloride) ให้มีค่าไม่เกิน 600 ppm - ตรวจวัดค่าเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ให้มีค่าไม่เกิน 20 ppm - ตรวจวัดค่าเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ให้มีค่าไม่เกิน 20 ppm - ตรวจวัดค่าเข้มข้นไนเตรต (Nitrate) ให้มีค่าไม่เกิน 50 ppm - ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (total Coliform Bacteria) ให้มีค่า น้อยกว่า 10 ต่อแก้ว 100 ml - ตรวจวัดพีคอลิโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) โดยต้องตรวจไม่พบ - ตรวจวัด Escherichia coli โดยต้องตรวจไม่พบ 	<ul style="list-style-type: none"> - EDTA Titration - Cyanuric Acid Photometer - EDTA Titration - Colorimetric method - Colorimetric method - Cadmium Reduction - MPN method ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร - Multiple tube fermentation technique - Multiple tube fermentation technique 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำในระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่กรณีที่ใช้คลอรีนชนิดกรดไดรคลอริโอโซไซยาโนริก ต้องตรวจวันละ 2 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 		

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหรรษุวน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)


120/145

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคชิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 4(6) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อมโครงการ คิว คอนโซลีด สุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คาวอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบลิ่งแวดล้อม	ตัวชี้มตรหัวดัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด <i>Staphylococcus aureus</i> โดยต้องตรวจไม่พบ - ตรวจวัด <i>Pseudomonas aeruginosa</i> โดยต้องตรวจไม่พบ - ทำบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - Multiple tube fermentation technique - Multiple tube fermentation technique - บันทึก เพศ อายุ และระยะเวลาใช้สระน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำในสระว่ายน้ำ - น้ำในสระว่ายน้ำ - สารว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	
	<p><u>3. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการใช้สระว่ายน้ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เชือก หุ้มloyน้ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีสิสนสติสไส กำหนดขอบเขตพื้นที่ของสระว่ายน้ำออกเป็นช่วงๆ เช่น ชั้นน้ำตื้น ชั้นน้ำลึก - วัดอุลิ่งของที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น กึงไส้ ที่จมใต้น้ำ เป็นต้น - แสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ กรณีเปิดใช้สระว่ายน้ำเวลากลางคืน - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่าต้องมีเชือก หุ้มloyน้ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีสิสนสติสไส กำหนดขอบเขตพื้นที่ของสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบต้องไม่มีวัตถุลิ่งของที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น กึงไส้ ที่จมใต้น้ำ เป็นต้น - ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ ให้อุปกรณ์สภาพดีอยู่เสมอ - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมีข้อความอ่านง่าย น้อย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 2. ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณสระว่ายน้ำ - บริเวณสระว่ายน้ำ - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วน周圍 - บริเวณสระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน - ทุกวัน - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน) (กรณีข้างไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชวิต ลีศิริรัฐวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

121/145

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(7) สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิว คอน/do สุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คาวอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		3.ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ 4.ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระ 5.ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลง ในสระ 6.ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 7.จำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดที่สระว่ายน้ำรองรับได้ - สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุ ว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบายอากาศ และการป้องกันน้ำซึมเข้าภายนอก บรรจุสารเคมี - มีโทรศัพท์พร้อมติดหมายเหตุโทร ศัพท์ที่ดัญญา เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจนิตาท ในการแจ้งเหตุ ให้ได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ	- สถานที่เก็บสารเคมี - บริเวณสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน - ทุกวัน	
	4. ความปลอดภัยจากการ咀น้ำ ในการใช้สระว่ายน้ำ	- มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำที่มี ความชำนาญในการว่ายน้ำ ผ่านการ อบรมการช่วยชีวิตคนลงน้ำ ปฐมพยาบาลได้อยู่่ประจำ สระ ตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้สระว่าย น้ำ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อผู้ใช้บริการ 100 คน	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)(กรณี ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรัญชุก)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

122/145

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(8) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นโกรงการ คิว ตอนได้ สุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คาวอลิตี้ เხ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบลั่นโกรง	ตัวนีตรวจวัด	วิธีการตรวจ	บริเวณที่ตรวจ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำ生涯น้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน - ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลหรือช่วยชีวิตคนจนน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณ生涯น้ำ - มีโทรศัพท์พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญฯ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจนิ่ง ในการตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณ生涯น้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องจัดให้มี ไฟฟ้าช่วยชีวิต อุปกรณ์ 2 อัน - ห่วงชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือ หุ่นลายผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของ生涯น้ำ อุปกรณ์ 2 อัน - ไม้ช่วยชีวิตหรือวัสดุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร หน้าหันเข้า อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายส่วนลึกของ生涯น้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐม-พยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา - ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิต คนจนน้ำ ต้องไม่มีสิ่งบังสามารถเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณ生涯น้ำ - บริเวณ生涯น้ำ - บริเวณ生涯น้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน - ทุกวัน - ทุกวัน 		

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศพิรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลั่นโกรง

บริษัท อีโคชิสเพิร์น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(9) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คือ ค่อนโดย สุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คwallตี้ เยส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวนับตรวจน้ำ	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	<ul style="list-style-type: none"> - ตะกอนไขมัน - ตะกอนหนักในบ่อเก็บตะกอน - pH, BOD - SS, Settable Solids, TDS - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมัน และทำความสะอาดบ่อตักไขมัน - ตรวจสอบตะกอนในส่วนบ่อเก็บตะกอน พื้นที่แห้งแห้งหน่วงงานเข้ามาสูบ กำจัดกากตะกอน - ประกาศกรงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางปะกอกและบ้านขนาด - รายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บได้จากการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการตามแบบทส.1 และทส.2 ของกรมควบคุมมลพิษตามกฎหมายที่ออกให้ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อตักไขมัน - บ่อเก็บตะกอน - บ่อตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 2 ชุด - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวันและสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 1 และ ทส.2 ของกรมควบคุมมลพิษ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการตามกฎหมายที่ออกให้ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คwallตี้ เยส์ จำกัด (มหาชน)(กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลภาครัฐ

มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหริรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คwallตี้ เยส์ จำกัด (มหาชน)

124/145

มีนาคม 2558.....


(นายสุวิทย์ วรรณาประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 4(10) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่นแผลล้อมโครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท ช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท คาวอลลีตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบลั่นแผลล้อม	ตัวบ่งชี้ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. ระบบระบายน้ำ	- เพศยะ และตระกอนดินทรัพย์ - ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ	- ตรวจสอบบ่อพัก และท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อตักขยะบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้ง - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- บ่อพัก และท่อระบายน้ำ - บ่อหน่วงน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท คาวอลลีตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)(กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
10. ทัศนียภาพ	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ตัวตัวการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นข้าง และด้านบนออก	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้ไม่เที่ยวเฉา หรือตายให้บำรุงดูแล และปลูกซ้อมแซมทันที	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- เดือนละ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- บริษัท คาวอลลีตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด




มีนาคม 2558.....

(นายชาลิต เลิศหริรัญวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวอลลีตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

125/145




มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแผลล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



ถนนสาธารณะ กว้างประมาณ 6 เมตร

ซอยสุขุมวิท 6



รัฐมนตรี พีระสเจ เอ็นเอชส์

มีนาคม 2558.....

(นายชวพล เลิศทรรศวงศ์)

ผู้อำนวยการเขตฯ สุขุมวิท

บริษัท ควอลิตี้ เอชส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม






บริษัท อีโคซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่

2

เส้นทางเข้าเก็บขยะของรถเก็บขยะ


โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท



ภาพที่	2(1)	รายละเอียดห้องพักชั้นรวมและห้องพักชั้นประจำชั้น	โครงการ ศิริ คอนโดย ศุภวิท
--------	------	---	----------------------------

มีนาคม 2558.....
 (นายชลลิต เลิดหรือวุฒิ)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท คงอิสต์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....
 (นายธิวัช วรรณประดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคไวล์เด็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด



มีนาคม 2558.....


(นายชาติ เลิศศิริรัตน์)
ผู้อำนวยการอาชีวศึกษา
บริษัท ควรสีดี เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุจิญ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเพิร์ม เอนิจิเนอร์ริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

มาตราส่วน
เมตร
0 2 4 6 8 10 20

ภาพที่	3	ผังระบบระบายน้ำ	โครงการ ศิวิ คอนโด สุขุมวิท
--------	---	-----------------	-----------------------------





ภาพที่ 3(1)

ผังระบบระบายน้ำชั้นใต้ดิน

(นายวุฒิ เลิศธีรัญช์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คาวอตี้ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท





ภาพที่ 3(3)

รายละเอียดบอทน้ำ

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท

พื้นที่สำหรับก่อสร้างมีหน้ากว้าง 6 m.
และ AEROSAL สูง 1 m.

METHANE PIPE Ø2"

AEROSAL PIPE Ø2"

ฐาน

แผนผังที่ก่อสร้าง
สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ
และอ่างล้างหน้า
บนชั้น 1A

โรงเรียนเอน 6 สุขุมวิท

ถนนสำราษรและ กวางปะรุงถนน 6 เมตร

ซอยสุขุมวิท 6

ห้องรับน้ำฝ้าห้องน้ำ



CWØ4"(U/G)

BVF Ø3"

ห้องรับน้ำฝ้าห้องน้ำ

ห้องรับน้ำฝ้าห้องน้ำเสียส้วมห้องน้ำด้านแม่ Ø3"

มีนาคม 2558.

(นายธนวิทย์ วรธรรมประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ


บริษัท อีโคชีส เทค จำกัด จำกัด
ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคชีส เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลเลนท์ จำกัด


บริษัท ดาวอินเตอร์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
(นายชวิตต์ เลิศศิริรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

โครงการ คิตี้ คอมเพล็กซ์ สุขุมวิท

มีนาคม 2558.


บริษัท ดาวอินเตอร์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)





แปลนตำแหน่งฝาบ่อบัดน้ำเสีย


SCALE 1:100




- ① ถังกรอง
- ② ถังตัวไขมัน
- ③ ถังปรับสภาพ
- ④ ถังเติมอากาศ
- ⑤ ถังเก็บก๊อกอนซานวน 2 ปอนด์
- ⑥ ถังสูบน้ำ
- ⑦ ถังเก็บก๊อกอนซานวนส่วนเกิน
- ⑧ ถังเก็บน้ำใส

มีนาคม 2558.....
(นายราด ลีศศิริพูลวงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คาวลิตี้ เข้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....
(นายอุทัย วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคชีสเพิร์น เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด



SECTION A
SCALE 1:100



SECTION B
SCALE 1:100

- ① ถังกรอง
- ② ตัวตัดไนโตรเจน
- ③ ถังรับสกพาพ
- ④ ตั้งเติมอากาศ
- ⑤ ถังตัดตะกอน จำนวน 2 ป้อ
- ⑥ ถังสูบตะกอน
- ⑦ ถังเก็บกักตะกอนส่วนเกิน
- ⑧ ถังเทียนน้ำไว

SECTION C
SCALE 1:100

มีนาคม 2558
(นายชัยวิชิต เศรษฐวิรญาทร์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คาดล็อต เอสซีจี ก่อตั้ง (มหาสารคาม)

รายการอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย


ITEM	SYMBOLS	QUANTITY	PLACE INSTALLATION	CAPACITY	HEAD (TDH.)	POWER
1	ปั๊มน้ำที่สูบ A-NP1;1&2	2	ส้วมรับสกพาพ	2 X 0.15 CU.M./MIN.	6 M.	2 x 0.75 KW
2	เครื่องเพิ่มอากาศให้น้ำ A-SA.1	1	ส้วมรับสกพาพ	1 x 60 CU.M./HR. (Air Flow)	3.5 M.	1 x 3.70 KW
3	เครื่องเพิ่มอากาศให้น้ำ A-SA.2, A-SA.3	2	ตั้งเติมอากาศ	2 x 200 CU.M./HR. (Air Flow)	3.5 M.	2 x 12 KW
4	ปั๊มน้ำสูบทะกอน A-SLP.1&2	2	ปั๊มน้ำสูบทะกอนเรียนกลับ	2 X 0.10 CU.M./MIN.	6 M.	2 x 0.75 KW
5	ปั๊มน้ำร้าดันน้ำ และระบบสูบน้ำแรงดัน A-EFP.1&2	2	ส้วมน้ำใส	2 X 0.15 CU.M./MIN.	8 M.	2 x 0.75 KW

มีนาคม 2558.....

(นายอุทัย วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเนเดลรัม

บริษัท มีคิธิส์เต็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด




ภาพที่	6	ตัวอย่างผังระบบบอกรับอัคคีภัย และ กล้องวงจรปิด CCTV ชั้นล่าง	โครงการ ศิว คอนโด สุขุมวิท
--------	---	--	----------------------------

มีนาคม 2558..... *John Doe*

(นายธีรัช เอ็ตทรรยูวงศ์)
ผู้ดูแลระบบอัคคีภัย
บริษัท ควอลิตี้ เอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558..... *Manager*

(นายสุวิทย์ วรรตน์ประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร
บริษัท อีโคซิสเด็น จำกัด (มหาชน)



FLOOR LEVEL

FLOOR	ห้องพัก FINISHES	ทางเดิน/ โถงลิฟท์ FINISHES	ห้องน้ำ FINISHES	ระเบียง FINISHES
L32	♦+113.50	♦+113.50	♦+113.45	♦+113.45
L33	♦+117.00	♦+117.00	♦+116.95	♦+116.95

จำนวนห้องพัก 8 ห้อง / ชั้น

ผังพื้นที่ชั้นที่ 32-33
SCALE 1 : 200

มีนาคม 2558.....

(นายชานwit เจตศิริรัชววงศ์)


ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คาวลิตี้ เข้าร่วม (มหาชน)


(นายอุริพย์ วรรณประภาสูร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อิโคชิสเพิร์ฟ เอ็นจิเนียริ่ง คอนсалตэнท์ จำกัด

- | | |
|------------------|--|
| กล้องวงจรปิด | DOME TYPE COLOUR CAMERA |
| กล้องวงจรปิด | FIXED TYPE COLOUR CAMERA |
| กล้องวงจรปิด | FIXED TYPE COLOUR CAMERA (WEATHER PROOF) |
| เตือนควัน | PHOTO SMOKE DETECTOR |
| เตือนควัน | ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR |
| เตือนอุณหภูมิ | COMBINATION HEAT DETECTOR(FIXED/ROR) |
| เตือนอุณหภูมิ | FIXED TEMP. HEAT DETECTOR 135 F |
| เครื่องสัมภาระ | MANUAL STATION W/KEY SW. |
| เครื่องขยายเสียง | LOUD SPEAKER (CEILING TYPE) |
| เครื่องขยายเสียง | LOUD SPEAKER (WALL TYPE) |
| 警報器 | ALARM BELL |
| โทรศัพท์火警 | FIRE PHONE JACK |


ภาพที่	6(1)	ตัวอย่างระบบป้องกันอัคคีภัย และกล้องวงจรปิด CCTV ชั้น 32-33	โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท
--------	------	---	----------------------------




ภาพที่	6(2)	ตัวอย่างหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ชนิดล่าง	โครงการ คิว คอนโซล สุขุมวิท
--------	------	-------------------------------------	-----------------------------



ภาพที่ 6(3)	ตัวอย่างห้องน้ำดับเพลิง ห้องพักอาศัย ชั้นที่ 32-33	โครงการ ศิว คอนโด สุขุมวิท
-------------	--	----------------------------



ภาพที่	6(4)	จุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ	โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท
		141/145	



พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 7 (10.06 ตร.ม.)
พื้นที่ดินเพื่อการท่องเที่ยว ขนาด 8 ตร.ม.
LAND AERIAL ขนาด 1 ม²

พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 6
(4.28 ตร.ม.)
หักพื้นที่กำจัดมีเทนและละอองน้ำเลี้ย 7 ตร.ม.
คงเหลือพื้นที่สีเขียว 9.25.80 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 1 (350.63 ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 2 (26.37 ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 3 (96.72 ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 4 (392.31 ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 5 (52.43 ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 6 (4.28 ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 7 (10.06 ตร.ม.)
รวมพื้นที่สีเขียวแปลงที่ 1-7 932.80 ตร.ม.
มีนาคม 2558

(นายชวัลิต เลิศศิริภูวดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ควอลิตี้ เจ้าส์ จำกัด (มหาชน)

142/145

บริษัท อโศกสแต้ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลтанต์ จำกัด

พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 3 (96.72 ตร.ม.)

พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 2 (26.37 ตร.ม.)

พื้นที่สีเขียวแปลงที่ 1 (350.63 ตร.ม.)


แบบฟอร์มสูตรพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง¹
 SCALE 1 : 400
ผู้ลงนาม : ณัฐวุฒิ วรรรณประดิษฐ์

ผู้ชำนาญการด้านลิงแวดล้อม

ภาพที่ 7 แบบแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง

พื้นที่ใช้ประโยชน์เบ็ดเตล็ดที่ 1 (40.65 ตร.ม.)

พื้นที่ใช้ยาน้ำสำหรับจัดส่วนตัวไม่นำมาค่าห้องพัพเพื่อเช่าฯ
พื้นที่ชั้นทับสำหรับจัดส่วนตัวไม่นำมาค่าห้องพัพเพื่อเช่าฯ




แบบแปลนพื้นที่ใช้ประโยชน์เบ็ดเตล็ดที่ 9 (สระว่ายน้ำ)
SCALE 1 : 250

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
ภาพที่ 7(1) แบบแสดงพื้นที่ใช้ประโยชน์เบ็ดเตล็ดที่ 9

KEY PLAN		
NO.	REVISION SERIAL	DATE OF EDITION
PROJECT		
Q Condo Sukhumvit		
LOCATION Sukhumvit Road, Bangkok THAILAND		
COMPANY ควบคู่อสังหาริมทรัพย์ (Q) LIMITED		
DUALITY HOUSES (PUBLIC) LTD. บริษัท อสังหาริมทรัพย์ ดับลิตี้ จำกัด		
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ประเทศไทย) จำกัด		
DESIGNER บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
ARCHITECT บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
STRUCTURE บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
MECHANICAL บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
ELECTRICAL บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
STRUCTURAL บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
MECHANICAL บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
EQUIPMENT บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
LANDSCAPE บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
INTERIOR บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ จำกัด บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นาร์ (ประเทศไทย) จำกัด		
DRAWING NUMBER EIA SUBMISSION		
DRAWING TITLE แบบแปลนพื้นที่ใช้ประโยชน์เบ็ดเตล็ดที่ 9 (สระว่ายน้ำ)		
DRAWING DATE 26 SEPTEMBER 2016		
DRAWING NO. LA-03		
DRAWING SCALE 1:250		
DRAWING CHECKED checked checked checked		

พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 1 (24.95 ตร.ม.)
 พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 2 (0.81 ตร.ม.)
 พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 3 (0.81 ตร.ม.)
 พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 4 (0.81 ตร.ม.)
 พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 5 (107.13 ตร.ม.)
 พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 6 (109.20 ตร.ม.)
 พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 7 (0.81 ตร.ม.)
 พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 8 (0.81 ตร.ม.)
 พื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 9 (0.81 ตร.ม.)
 รวมพื้นที่ใช้ประโยชน์คงที่ 1-9 = 246.14 ตร.ม.



มีนาคม 2558.....

(นายชวัลต์ เลิศทรัพย์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ภาพที่ 7(2) แบบแสดงพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ 41

144/145

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านลิฟต์แวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเพิม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

KEY PLAN	
REVISION SHEET	DATE OF REVISION
PROJECT	
Q Condo Sukhumvit	
LOCATION	
Sathorn Road, Bangkok THAILAND	
OWNER	
ควอลิตี้ เฮ้าส์ QUALITY HOUSES (PUBLIC) CO., LTD. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-555-1000 โทรสาร: 02-555-1001 อีเมล: info@qhouse.co.th	
ARCHITECT	
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ไทยแลนด์) จำกัด 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-555-1000 โทรสาร: 02-555-1001 อีเมล: info@qhouse.co.th	
PLANNING	
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ไทยแลนด์) จำกัด	
STRUCTURAL ENGINEER	
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นร (ไทยแลนด์) จำกัด 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-555-1000 โทรสาร: 02-555-1001 อีเมล: info@qhouse.co.th	
ELECTRICAL ENGINEER	
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นร (ไทยแลนด์) จำกัด 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-555-1000 โทรสาร: 02-555-1001 อีเมล: info@qhouse.co.th	
MECHANICAL ENGINEER	
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นร (ไทยแลนด์) จำกัด 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-555-1000 โทรสาร: 02-555-1001 อีเมล: info@qhouse.co.th	
STRUCTURE	
ผู้ออกแบบ: บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นร (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ตรวจสอบ: บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นร (ไทยแลนด์) จำกัด	
LANDSCAPE	
ผู้ออกแบบ: บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นร (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ตรวจสอบ: บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นร (ไทยแลนด์) จำกัด	
DRAWING PACKAGE	
EIA SUBMISSION	
DRAWING TITLE	
แบบแปลนดูดท่อระบายน้ำ LA-04	
SUBJECT DATE	Drawn By
PREPARED BY	LA-04
AP NO.	DRAWN DRAWN CHECKED
PSJ/99	
SCALE	1:250
DATE	26 SEPT 2014
REMARKS	Not applicable for this drawing
Note: This drawing is not applicable for EIA submission.	
Not applicable for this drawing.	

จุดตรวจคุณภาพอากาศ
เสียง และแรงสั่นสะเทือน

กําหนดขอบเขตอย่างชัดเจน

พื้นที่
โครงการ

140 เมตร

8 เมตร

โรงเรียนวราภรณ์

จุดตรวจคุณภาพอากาศ



มาตรฐาน

เมตร

50 100 150 200

มีนาคม 2558.....

(นายชวัลิต เลิศหรรษ์บุวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คาวลิตี้ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2558.....

(นายสุวิทย์ วรรณะระดิษฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเด็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

ภาพที่

8

จุดตรวจคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือนของโครงการ

โครงการ คิว คอนโด สุขุมวิท