

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวพื้นเมือง (คลอง 9) ของการเคหะแห่งชาติ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนชาวพื้นเมือง (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงสนับ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการจัดสร้างที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย ประเภทบ้านแกลฯ ขนาด 2 ชั้น จำนวน 1,360 แปลง พื้นที่ขนาด 99-3-31 ไร่ จัดทำรายงานโดยบริษัท กрин เอิร์ฟ คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งรายละเอียดดังนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนชาวพื้นเมือง (คลอง 9) ของการเคหะแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมาอย่างหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุญาตหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นต่อไป พร้อมกับให้สัตห์สำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าชั้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุญาตหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากระยะต่อระยะสำหรับในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบให้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตหรืออนุญาตดัดสัมภាយงานภาระเพิ่มแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลภาระงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุญาตหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุญาตหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ายแรงจากการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้ายแรงสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ลากช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังนี้

ลงชื่อ..... *กрин*

(นายอรรถ ศุนทรินิต)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

พฤษภาคม 2556

รับรองจำนวน 48 หน้า  
ลงชื่อ..... *ก. ใจดี*

(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจน์)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท กрин เอิร์ฟ คอนซัลแตนท์

พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวพื้นเมือง (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงชนน์ อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ<br><br>1.1 สภาพภูมิประเทศและการจะล้างพังทลายดิน (ฐานที่ 1 ผังบริเวณของโครงการ) | <p><u>ผังก่อสร้าง</u></p> <p>สภาพเดิมบริเวณพื้นที่โครงการ สำนักใหญ่มีสภาพเป็นที่นา ดิน粘土 มะม่วง และสวนผสมที่มีสภาพถูกทิ้งร้าง สำนักงานเรือนราษฎร์ สำนักใหญ่จะจ่ายอุดหนุนกิมทันเลี้ยบคลองวังสิต-ประยูรศักดิ์ ทางด้านทิศเหนือของโครงการ ทางโครงการได้ทำการถอนดินและปรับระดับดินให้มีความเรียบเสมอกัน โดยปรับระดับดินปั้นดินใหม่สูงกว่าระดับดินเดิมประมาณ 0.30 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้างบ้านและวางระบบสาธารณูปโภค ดังนั้นจึงทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกทั้งในขณะก่อสร้างจะทำให้เกิดหัวน้ำรั่วของระบบน้ำดิบ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว</p> | <p><u>ชั่วคราว</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรั้วสังกะสี หรือกำแพงที่มีความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบังกับภัยตัวเมืองที่ไม่ได้จากการก่อสร้าง</li> <li>ควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อสภาพภูมิทัศน์</li> <li>จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับ存放เศษวัสดุก่อสร้างและเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>ในการเปิดหน้าดิน หรือในการปรับระดับหน้าดินจะต้องอัดดินให้แน่น โดยให้มีความเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการจะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน</li> <li>ในกรณีที่มีการร่องหล่นของเศษหินและดิน ให้ทำการเก็บกวาดให้สะอาด เรียบร้อย และจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างความสะอาดด้วยตัวเองรถก่อขึ้นอย่างพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....

1/๒

(นายดลวัลย์ ถุนทรินิต)

ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการคนหนึ่งชาติ

พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....

ก.ก.ก.

(นางสาวจิราพันธุ์ คงกาญจนพรวง)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กрин เอเชอร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

พฤษภาคม 2556



**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวพื้นที่อ่าวน้ำ (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงชนัน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี**

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ        | ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 1.1 สภาพภูมิประเทศและการจะถูกพังทลายดิน (ต่อ) |  | 6. หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ทางโครงการจะต้องรับดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว  |  |
|   | <u>ปัจจัยเปิดดำเนินการ</u><br>สภาพเป็นที่ดั้งเดิมของภารากที่น้ำ และกรั่นจะเปลี่ยนเป็นม่านห้ามอาดียกน้ำด้วยขนาด 2 ชั้น จำนวน 1,360 หลัง พื้นที่ด้วยอาคารศูนย์ที่มนต์และอาคารโน้มเรียนอนุบาล อย่างไรก็ตาม ซึ่งตัวอาคารไม่สูงโดยเด่น ตามกันไปประกอบสภาพโดยรอบ เป็นม่านเรือนราษฎรและพื้นที่สีเขียว กระจายอยู่โดยรอบ ดังนั้น จะมีความกتمกลืนกับสภาพแวดล้อม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ | <u>ปัจจัยเปิดดำเนินการ</u><br>1. จัดทำแนวรั้วกำแพง ล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินออกสู่ภายนอก<br>2. ปลูกต้นไม้ จัดสวน และพื้นที่คุณดินในบริเวณพื้นที่ร่วงและดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ<br>3. ควบคุมและดูแลสภาพภูมิประเทศในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ได้มากเท่าที่จะเป็นไป |  |
| 1.2 คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน        | <u>ปัจจัยก่อสร้าง</u><br>ผู้ประสบจากกิจกรรมส่งเสียงดูดก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างไปแล้ว ร้อยละ 85.00 ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเส้นทางหลักในพื้นที่ไม่สูงมาก ไม่สูงกว่า 2 ชั้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเสียง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ จึงทำให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   | <u>ปัจจัยก่อสร้าง</u><br>1. การจัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพากหินและทราย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเสียงลง<br>2. จัดให้มีพื้นที่เป็นสัดส่วน สำหรับการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างและป้องกันผุนละของอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้งเศษวัสดุต่างๆ                                |  |

ลงวันที่..... ๒๖

(นายดลวัลย์ ศุนทดิวนิค)

ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการเทศบาลแขวงชาติ

พฤษภาคม 2556

ลงวันที่..... ๑๙

(นางสาวกิราณุ คงยุ่ง彝)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กิริน เอเชีย คอนซัลติ้ง จำกัด

พฤษภาคม 2556



| ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |  |
|---|---|---|--|
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| 1.2 คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ)   | <p>เกิดขึ้นได้น้อย นอกจากราชอาณาจักรที่มีปริมาณการขนส่งสูงสุด มีประมาณ 10 เที่ยว/วัน เท่านั้น ดังนั้นจึงมีผลส่งกำเนิดของการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองดังกล่าวเป็นจำนวนมาก</p> <p>ผลกระทบบนพื้นที่ทางอากาศ ส่วนใหญ่มาจากยานพาหนะที่เดินเข้า-ออกที่ที่ทำการ โดยจะมีการปล่อยก๊าซพาราฟินที่แก๊สคาร์บอนเมタンออกไซด์ (CO), สารไนโตรเจนบอน(HC), ออกไซด์ของไนโตรเจน (<math>\text{NO}_x</math>) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (<math>\text{SO}_x</math>) แพคคัดว่าจะมีผลกระทบน้อย เมื่อจากแหล่งกำเนิดของมลพิษมีไม่มากและสภาพพื้นที่โครงการค่อนข้างเปิดโล่ง สามารถถ่ายเทอากาศได้สะดวก ดังนั้น ผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อชุมชนในระดับต่ำจากการคำนวณระดับเสียงจากการก่อสร้างตัวอาคาร ที่มีผลกระทบต่อบ้านพักที่อยู่ใกล้เดียงโครงการ โดยมีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ใกล้ที่สุดประมาณ 50 เมตร มีค่าระดับเสียงที่ได้รับสูงสุด 55.54 dB(A) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับเสียงที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของ ISO กำหนดได้คือไม่เกิน 70 dB(A) พบว่า</p> | <p>3. การผ่อนคลายราก  การใส่ไม้ การกระทำได้ฯ ที่ก่อให้เกิดฝุ่น ต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คุณด้วยผ้าคุณ หรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน</p> <p>4. ให้จัดหารัฐบุคคลที่อยู่บนราชภูมิสุดก่อสร้างให้มีคุณ เพื่อป้องกันการปลูกปุ่งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมาบนราชภูมิ</p> <p>5. ทำความสะอาดรากที่ใช้ในการก่อสร้างให้ด้วยน้ำที่สะอาดเพื่อลดการเกิดเชื้อและครัวน้ำ</p> <p>6. ดูแลรักษารากเพื่อจัดการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการปล่อยสารพิษและเสียงดังจากต้นราก</p> <p>7. จำกัดความเริ่มต้นของรากต้น ขนาดแผ่นเข้า-ออกที่ที่ทำการและชุมชน ให้มีความเริ่มไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามทำการขุดรากก่อสร้างและกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>8. ใช้ปอกเหล็กหุ้มเครื่องตอกเข็มเพื่อลดการเกิดเสียงดัง และจัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือกันกระแทก เช่น ยางรถยก หรือแผ่นยาง เพื่อลดการเกิดเสียงดังและสั่นสะเทือน</p> | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |

ลงชื่อ.....

16/

(นายวัลล์ ศุนทรินิต)

ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการคนหนึ่งคนตัว

พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....

R. Roy

(นางสาวจิราพันธุ์ วงศ์ญาณพราก)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กวิน อร์ก คอนซัลแตนท์ จำกัด


พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวเขาท้องถิ่น (คลอง 9) ด้วยที่ ตำบลนึงสนั่น อำเภออัญมณี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ      | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|--|
| 1.2 คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน(ต่อ) | ระดับความดังของเสียงที่คำนวนได้มีค่าเกินมาตรฐานที่ยอมรับได้ แต่เนื่องจากในช่วงก่อสร้าง ทางโครงการจะตัดให้แนวรั้วตั้งนรอบโครงการสูง 2 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับความดังเสียงได้ 20 dB(A) จึงทำให้มีค่าระดับความดังเสียงลดลงเหลือเพียง 35.54 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน 70 dB(A) จึงส่งผลกระทบอยู่ในระดับด้ำ | <p>9. เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นชนิดที่มีเสียงเบา และวางบิfuramพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>10. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้าง เข้าพำนัชันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. เท่านั้น และกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาทักษิณของทุกคน</p> <p>11. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการรบกวนชุมชนน้อยที่สุด</p> <p>12. หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายขันเกิดจากการก่อสร้างโครงการที่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน ทางโครงการจะต้องรับดำเนินการแก้ไขโดยทันที และขอขยายค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียด้อม</p> |  |

ลงชื่อ.....  
  
 นายวัตถย์ สุนทริวินิช  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการคนแห่งชาติ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
  
 นางสาวจิราพันธ์ จิราภรณ์พรวรรณ  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กีร์ย์ เอเชอร์ คอนซัลตэнท์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนอาทรัชิต (คลอง 9) ดังอยู่ที่ ดำเนินการสนับสนุน จำเกอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

| รายงานผลการตรวจสอบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ดังนี้ ที่ได้รับอนุญาต เกี่ยวกับการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติฯ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ดินเลขที่ ๑๔๘๗ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |   |  |
|--|--|---|--|
| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| 1.2 คุณภาพอากาศเสียง<br>และความสั่นสะเทือน(ต่อ)  | <p><u>ปัจจัยดำเนินการ</u></p> <p>- ผู้ประกอบ<br/>ผลกระทบเพื่อประโยชน์ที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับ<br/>โครงการนี้สภาพเป็นแบบคล้ายแสงฟ้าที่ และภูมายาในเมืองเป็น<br/>ค่อนข้างชัดเจนทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้น้อย ประกอบกับสภาพ<br/>พื้นที่โครงการจะไม่ใช้สีสันเด่นชัดน้ำที่นำเข้ามาทั้งหมดที่มีขนาด 1-2<br/>ห้ามและพื้นที่ว่างของการใช้ประโยชน์ มีลักษณะเปิดโล่ง สามารถถ่ายเท<sup>ก</sup><br/>อากาศได้สะดวกดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>- ระดับเสียง<br/>ผลกระทบเพื่อเยี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากงานหนาระดับต่ำ เช่น ข้าวของ<br/>พื้นที่โครงการซึ่งเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้นในบริเวณประจำบ้านที่อยู่<br/>ทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเสียงที่ดังเป็นระยะ เป็นเสียงที่ไม่ต้องเนื่อง และ<br/>ลักษณะการทำเหมืองกิจกรรมในท้องที่บ้านทั้งหมดที่มีวิธีการทำ<br/>กิจกรรมของมนุษย์มีความหลากหลายทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม ที่มีความต้องการ<br/>เสียงและความต้องการที่ต้องมีจิตใจในการทำงานที่ต้องมีความต้องการที่ต้องมีความต้องการ</p> | <p><u>ปัจจัยดำเนินการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และชุมชน ให้มี<br/>ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>จัดให้มีการปูถูกตันไม้ในปุ่ ขนาดพื้นที่ 2,397.6 ตร.ม. ตามที่ได้ออกแบบ<br/>ให้ เพื่อคุ้มครองกิจกรรมบ่อนได้จากการก่อตัวของกิจกรรมต่างๆ ใน<br/>โครงการ</li> <li>ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำการที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน และสร้าง<br/>ความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชน</li> </ol> |  |

คงที่ๆ..... ที่นี่

(นายดวีดี ศุนหสวินต์)

## ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการการศึกษา

พฤษภาคม 2556

๗๗

9.930

(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพ)

ผู้เขียนรายการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กวีน อิริยา คอนเซปต์สเปเชียล จำกัด



| ตารางที่ 1 รายการแสดงผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการน้ำดื่มน้ำอ่าหรังสีต (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉบังสนั่น อำเภออัญมุน จังหวัดปทุมธานี |   |  |  |
|---|---|--|--|
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ   | <u>ช่วงก่อสร้าง</u><br><br>บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการสร้างในปัจจุบันมีพื้นที่ที่พักอาศัยพื้นที่พรมที่เพบ ได้แก่ ต้นมะปง ข้าวโพด ต้นส้ม กล้วยไม้ปะดับตามบ้านและรัชพืชทั่วไป สำหรับสัตว์ที่เพบเห็นเป็นจำพวกนกกระยาง นกกาดำ นกเขียว นกกระอกและแมลงทั่วไป และสัตว์เดี้ยงตามบ้าน ในเพบสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่หายากอาศัยอยู่ เช่น จิงเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกอยู่ในระดับต่ำ | <u>ช่วงก่อสร้าง</u><br><br>- กำจัดไม้มา燃กอสร้างห้ามจับสัตว์ป่าหากห่าง 7 ช่องจากบ้าน บริเวณใกล้เคียงโครงการ |  |
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  | <u>ช่วงปิดดำเนินการ</u><br><br>ภูมิปัญญาพืชพรรณไม้ที่จะปลูกใหม่ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ได้แก่ หนานกฤษ ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ และตะแบก และจะทำการปลูกหน้าวนอุปโภคดุณในบริเวณพื้นที่ว่าง โดยไม่มีสัตว์ที่สำคัญหรือหายากอาศัยอยู่ ดังนั้นจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่ำ  |  |  |

ลงชื่อ .....  
ก่อน  
 (นายดวัลย์ ถุนทรินิต)  
 ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ .....  
ก.ธ.ก.  
 (นางสาวชิราพันธ์ จางยุวนพอม)  
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
 บริษัท กนก เอเชีย คอนซัลต์แอนด์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนอุตสาหกรรมที่ดินแปลงที่ 1 (คลอง 9) ดังข้อที่ ๑ ตำบลนึงสนัน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ                 | <p><u>ช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินการ</u></p> <p>แหล่งน้ำมีคุณภาพดีอยู่ใกล้เคียง ดือ คลองรังสิตประยูรศักดิ์บริเวณด้านทิศตะวันตก ซึ่งจากการสอบถามจากคนในชุมชนพบว่า มีทรัพยากรชีวภาพในแม่น้ำ เช่นปลากะพง ปลาดุก ปลาเข็ม และสัตว์น้ำอื่นๆ มีการให้ประชัยเนื่องจากน้ำ เป็นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ในคลอง ๑ ดังกล่าวไม่พบพืชพรรณธรรมชาติและสัตว์น้ำที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์อย่างมาก ทางโครงการจะดำเนินการบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งจากที่ดินจัดสรร ก่อนระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด ดังนั้นทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินการคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำในระดับต่ำ</p> | <p><u>ช่วงก่อสร้าง/ช่วงเปิดดำเนินการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำบัดน้ำเสียที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนการปล่อยน้ำทึ้ง ลงสู่คลองสาธารณะ(คลองรังสิตประยูรศักดิ์)</li> <li>- ไม่คัดก้น้ำในคลองสาธารณะ(คลองรังสิตประยูรศักดิ์) นาปริง ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ำ</li> </ul> |  |
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์        | <p><u>ช่วงก่อสร้าง</u></p> <p>ในช่วงก่อสร้าง มีปริมาณความต้องการใช้น้ำทึ้งสิ้นประมาณ 30.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นความต้องการน้ำใช้สำหรับ</p>  | <p><u>ช่วงก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ที่มีปริมาณกักเก็บน้ำอย่างน้อย 20 ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างน้อย 1 วัน</li> </ol>  |  |

ลงชื่อ.....

นายวัลล์ ศุนทรภานิต

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎร  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....

๗.๘.๐๙

(นางสาวศิริพันธ์ จุกภูมพงศา)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กฟผ. เอเชีย เอนرجี้ คอนซัลตันท์ จำกัด


พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวเขาทรัพย์สิน (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบของ<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                            | <p>กิจกรรมก่อสร้างประมาณ 20 ถูกบาทก่อเมตร/วัน และน้ำใช้สำหรับอุปโภคของคนงาน 10.24 ถูกบาทก่อเมตร/วัน ซึ่งทางโครงการจะขอรับบริการจากสำนักการประปาสาขาธัญบุรี โดยทางผู้รับเหมา ก่อสร้างเตรียมลังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมก่อสร้างอย่างน้อย 20 ถูกบาทก่อเมตร และสำรองให้ในอุปโภคของคนงานอย่างน้อย 10..24 ถูกบาทก่อเมตร สำหรับน้ำดื่มได้จากการซื้อน้ำบรรจุขวดที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ตามร้านค้าทั่วไป ในปริมาณที่เพียงพอ กับจำนวนคนงาน ดังนั้นจึงจัดหาได้อย่างสะดวก</p> <p>ทางโครงการจะมีปริมาณน้ำสำรองใช้อย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วันสำหรับผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p>2. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในภาคฤดูใบไม้ผลิของเนินที่มีปริมาณมากเก็บน้ำอย่างน้อย 10.24 ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของคนงานอย่างน้อย 1 วัน</p> <p>3. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด</p> <p>4. เลือกใช้คอกนกที่ผสมเสร้า และวัสดุก่อสร้างบางประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเพื่อลดการใช้น้ำในกระบวนการก่อสร้าง</p> |  |
|  | <p>ปัจจัยดำเนินการ</p> <p>ปริมาณความต้องการใช้น้ำประมาณทั้งหมด 1,393.22 ถูกบาทก่อเมตร/วัน หรือคิดเป็นปริมาณความต้องการใช้น้ำเฉลี่ย 58.05 ถูกบาทก่อเมตร/วันใน และปริมาณความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูตาก 156.74</p>   | <p>ช่วงเบ็ดดำเนินการ</p> <p>1. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา</p> <p>2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>   |  |

ลงชื่อ.....  
  
 นายด้วดาย ศุภวนิช  
 ผู้อำนวยการ บริษัทวิชาการแทน  
 ผู้อำนวยการคนหนาแห่งชาติ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวศิริกานต์ จ加ตยานพวน)  
 ผู้อำนวยการท่านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กืน เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนึงสนัน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                    | <p>อุบากาศลมที่เข้ามายัง (2.70 หน่วยอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย) โดยแหล่งน้ำให้คือน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสาขาลังสิต ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำที่ผลิตต่อวัน 10,429,555 อุบากาศลมต่อวัน และมีปริมาณน้ำสำรองในท่อที่รับน้ำประปาประมาณ 7,244,222 อุบากาศลมต่อวันนั้นสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ และคาดว่าการใช้น้ำของโครงการจะสามารถดำเนินการให้น้ำอย่างทุกงานในระดับต่ำ</p>  | <p>หากพบว่ามีการชำรุดให้รื้อแก้ไขทันที</p>   |  |
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย                   | <p><u>ช่วงก่อสร้าง</u></p> <p>น้ำเสียจากห้องส้วม คาดว่ามีปริมาณ 1.03 อุบากาศลมต่อวัน (ค่าน้ำจากน้ำเสียส้วม 16.1 ลิตร/คน/วัน, บุญสูง ไปเกะ, 2537) มีค่าความสกปรก 700 มิลลิกรัม/ลิตร (ลงชี้ย์ พรพรรณ สาวสีต และคณะ, 2530) ทำการบำบัดโดยส้วมเกราะ-ชีวน</p> <p>น้ำเสียจากการบำบัดส้วม ปริมาณ 9.21 อุบากาศลมต่อวัน มีค่าความสกปรก 175 มิลลิกรัม/ลิตร (ลงชี้ย์ พรพรรณ สาวสีต และคณะ, 2530) จัดให้มีการระบายน้ำโดยรอบบริเวณลานอับหือข้ารังสัง และปล่อยให้หลอมคงดินและแห้งไปเองตามธรรมชาติ กำหนดให้มีการสูบกากตะกอนจากท่อนกระป๋องทุกๆ 1 ปี</p> | <p><u>ช่วงก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงาน อย่างน้อย 5 ห้อง (อัตราส่วน 20 คน / 1 ห้อง) และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด้วยเสมอ รวมทั้งกำชับเข้มงวดกำหนดให้โครงการให้คุณภาพก่อสร้างจัดการสิ่งปฏิกูลและขับถ่ายเชิงพาณิชย์ในห้องส้วมที่จัดให้ให้เท่านั้น</li> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากส้วม ชนิดเกราะ-กรองใช้อาศัยไม่น้อยกว่า 6 ชุด (1 ชุด ต่อ ส้วม 1 ห้อง) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม ตั้งแต่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้องกหะ ใช้งบค่าก่อสร้างเดินฝ่าศูนย์กลาง 1.0 ม. ถึง 0.40 ม. วางต่อกัน จำนวน 3 วงรอบ ความกว้าง 1.2 ม. ปริมาตรกักเก็บ 0.94 ลบ.ม.</li> </ul> </li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วย

(นายดวัลย์ สุนทรินิด)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วย

(นางสาววิราพันธ์ จางยุจนพรวน  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กฟผ. เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลต์นิคท์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวพื้นเมืองท้องถิ่น (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลปันสนัน อำเภอสัญชุม จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--|--|---|---|
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)             | งานก่อสร้างงานจะทำงานเสร็จและข้ายกออกจากพื้นที่ก่อสร้างไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ ดังนั้น การจัดการน้ำเสียในช่วงก่อสร้าง จำเป็นความเหมาะสมและคาดว่า จะเกิดผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในระดับต่ำ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปอกห้องไว้จากตัว ให้ทางขอบคุณก่อสร้างเดินผ่านศูนย์กลาง 1.0 ม. สูง 0.40 ม. กว้างท่อ กัน จำนวน 3 วงขอบ รวมความสูง 1.2 ม. ให้หินเบอร์ สองเป็นตัวรองมีความสูงของหินกรอง 0.60 ม. ปริมาตรของหินกรอง 0.47 ลบ.ม. และใช้ Void Ratio ของหินกรอง 50% มีปริมาตรหักเก็บ ของปู 0.705 ลบ.ม.</li> <li>3. ให้คุณงานนำรัสตุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างท่องฯ ไปล้างที่บ่อคีเคนลัน ชาระลัง/ชักลังที่จัดไว้ให้ เพื่อบาบรวมน้ำเสียเข้าสู่ปูแฟตต์เกทที่พ. ทั้งนี้ เพื่อให้เหยปูนหรือหราย ตกตะกอนที่กันปู ก่อนระบายน้ำออกพื้นที่ โครงการ</li> <li>4. จัดให้มีการซูบตะกอนจากปูเกาะไปกำจัดทุกๆ 1 ปีครั้ง จนกว่าการก่อสร้างจะ แล้วเสร็จและคุณงานข้ายกออกจากพื้นที่แล้ว</li> <li>5. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอ้อยปางประหนัยให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่ จะระบายน้ำออกพื้นที่โครงการ</li> </ul> |   |
|  | <b>ข้อปฏิดำเนินการ</b><br>ทางโครงการจะทำการบำบัดน้ำเสียเอง จนได้คุณภาพน้ำทึ้งตามเกณฑ์มาตรฐานดูดน้ำหน้าทิ้งหากติดต่อคือมีค่า BOD ออกไม่เกิน   | <b>ข้อปฏิดำเนินการ</b><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นระบบเติมอากาศชนิด Fixed Film Aeration System เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำทึ้งจาก</li> </ol>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ul> |

ลงชื่อ.....

B2

(นายวัฒย์ ศุนทรินิต)  
ผู้อำนวยการ บริษัทวิชาการแทน  
ผู้อำนวยการคนใหม่แห่งชาติ  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....

ก. จ. ๒๐๙

(นางสาวจิราพันธุ์ คงญาญจนพงษ์)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กิจิช อิริช คอนซัลแตนท์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556



卷2523382 1 2023年5月

| รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังข้อที่ ๑ ด้านคุณภาพน้ำที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ของโครงการพัฒนาบ้านหนองแวงคอม มูลนิธิอนุรักษ์แม่น้ำป่าสัก จังหวัดปทุมธานี |   |  |   |
|---|---|--|---|
| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย(ต่อ)   | <p>20 มิลลิกรัม/ลิตร จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำเสียในช่วงเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 1,657.19 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียประมาณร้อยละ 78 สามารถบำบัดน้ำเสียจนเหลือค่าความตกปลาก (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากอาคารศูนย์ทุ่มน้ำและโรงเรียนอนุบาล ที่จะถ่ายสร้างในอนาคตมีภาระที่บึงกอกฯ กำหนดให้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียระบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) หรือระบบอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทึ้งเป็นไปตามมาตรฐานคือ มีค่า BOD ออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เช่นเดียวกับอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งหากที่ดินเจดส์ จำกันนั้นทึ้งทั้งหมดจะถูกกระบวนการออกสู่ห้องโถงการเพื่อรับประทานน้ำของกลุ่มบ้านพักอาศัยแต่จะหลังจะทำสูบน้ำจากตะกอนประมาณ 2 ปี/ครั้ง</p> | <p>ที่ดินเจดส์ ตามรายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้ดังนี้</p> <p>1.1 ระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร ประกอบด้วย ถังดักไขมัน และถังบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังดักไขมัน ปริมาตรทั้งหมด 36 ลิตร/ตัว โดยติดตั้งไว้จำนวน 1 ถังหลัง</li> <li>- ถังบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบเกราะ-กรองใช้อากาศ</li> </ul> <p>1.2 อาคารศูนย์ทุ่มน้ำ และโรงเรียนอนุบาล กำหนดให้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองเติมอากาศ หรือระบบอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าจำนวน 1 ชุด/บ้าน(หรือแปลง) เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้ง</p> <p>2. จัดให้มีการซุปการตะกอนของจากส่วนกลางของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ไปกำจัด 2 เดือนครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ ในกรณีที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียของบ้านพักอาศัยแต่จะหลัง จะทำสูบน้ำจากตะกอนประมาณ 2 ปี/ครั้ง</p> <p>3. กำหนดให้ทำการกำจัดภายในบ้านของจากถังดักไขมันแต่จะถังส์ปานีลดครั้ง โดยการตักเศษขยะและกำกับไขมันใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่นสนิทก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะเปียกในที่ทักษะรวม</p> | <p>คุณภาพ 1 เดือนครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณภาพน้ำที่ขึ้นมาของระบบบำบัด ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil &amp; Grease, และ Fecal Coliform Bacteria</li> <li>- คุณภาพน้ำหลังผ่านกระบวนการบำบัด ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil &amp; Grease, Nitrate และ Fecal Coliform Bacteria</li> <li>- คุณภาพน้ำที่ฝ่า่านกระบวนการบำบัดแล้ว ก่อนระบายน้ำออกท่าที่โครงการ ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil &amp; Grease, Nitrate, Fecal Coliform Bacteria และ Total Phosphorus</li> <li>● ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลอง</li> </ul> |

১৪৭০..... ১৩৮-

(นายวัชร์ยศ ศุนทรภานินศา)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการและ  
ผู้ว่าการราชการประจำแห่งชาติ  
พฤษภาคม 2556

ก. ก.

นางสาววิภาณ์ คงกฤษณพงษ์

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กวิน เอเชอร์ คอนเซ็ปต์ เทคโนโลยี จำกัด



**ตารางที่ 1 รายการและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวเขาท้องถิ่น (คลอง 9) ดังอยู่ที่ ตำบลฉบิงชนน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี**

| องค์ประกอบของท่า<br>สิ่งแวดล้อม<br>และความค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--|-------------------------------|--|---|
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย(ต่อ)                          |                               | <p>4. จัดให้มีมาตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด โดยจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับได้รับด้วยเลือกเข้ามาดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีอยู่ตลอดเวลา</p> | <p>รังสิต-ประยุรศักดิ์ ก่อนและหลังผ่านโครงการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 50 เมตร ก่อนและหลังจากจุดปล่อยน้ำทิ้งลงโครงการ pH, BOD, SS, TKN, DO และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ 6 เดือนครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียโดยมีค่าน้ำในทางการควบคุมทุกเดือน</li> </ul> |

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุทธิวิทย์ สุนทรวนิช)  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการคนใหม่แห่งชาติ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการท่านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กрин อิริค คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการน้ำหน้าเมืองอ่าาหารังสิต (คลอง 9) ด้วยที่ ดำเนินการน้ำหน้าเมืองอ่าาหารังสิต จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม    | <p><u>ช่วงท่อสร้าง</u></p> <p>ทahnคงการระบายน้ำลงสู่ทางระบายน้ำที่ทางโคงการจัดทำให้เพื่อส่งเข้าสู่ป้อมน้ำของโครงการในระยะดำเนินการ มีปริมาณกักเก็บน้ำถึง 11,026 ลูกบาศก์เมตร สำหรับชุมชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณมิถุน พาพาระบายน้ำของโครงการจึงไม่ได้เกิดขวางทางระบายน้ำของชุมชน ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมต่อชุมชน ผลกระทบจากการระบายน้ำของโครงการต่อชุมชนในระยะต่อไป</p>  | <p><u>ช่วงท่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีร่างระบายน้ำชั่วคราวรอบบ้านริเวณริมแม่น้ำ เพื่อบำบวนน้ำเข้าสู่ป้อมคัดเททีฟ</li> <li>จัดให้มีการขุดออกดอนในระบายน้ำชั่วคราว เพื่อป้องกันการทึ่นเขิน และการกัดขวางทางระบายน้ำ</li> <li>ป้องกันไม่ให้ดินทรายพิษหรือสารเคมีก่อสร้างอื่นๆ หลงไปในป้อมพักที่อยู่รอบภายน้ำสาธารณะเป็นอันขาด และหากมีภัยน้ำท่วมน้ำเกิดขึ้น จันเนื่องจากภัยธรรมชาติ โครงการจึงดำเนินการนำหัวดินทรายที่ต้องการมาใช้ในป้อมพักหรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยเร็ว</li> </ol> |  |
|  | <p><u>ช่วงมีเดือนการ(รูปที่ 2)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การควบคุมอัตราการระบายน้ำออกไม่ให้เกินสภาพอัตราการระบายน้ำเดิม</li> <li>จัดการระบายน้ำที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายน้ำส่วนเกินที่ต้องนำไปใช้ช่วงก่อนทั้งหมด ในการระบายน้ำของบ่อเก็บน้ำ 11,026 ลบ.ม. คาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลา 180 นาที ท่าทับ 10,881 ลูกบาศก์เมตร ให้มีอัตราการไหลของน้ำผิวดินลดลงเหลือ 1.20 ลบ.ม./นาที ซึ่งไม่เกินสภาพการระบายน้ำเดิมก่อนเมื่อโครงการดำเนินอยู่ต่อไป</li> </ul> | <p><u>ช่วงมีเดือนการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการไม่ให้เกินสภาพเดิม คือ ไม่เกิน 1.35 ลบ.ม./นาที โดยจัดให้มีป้อมห่วงน้ำ ปริมาณกักเก็บน้ำ 11,026 ลบ.ม. การระบายน้ำออกจากร่องห่วงน้ำถูกควบคุมอัตราการไหลท่อด้วยท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ชั้ตราการระบายน้ำที่ 1.20 ลบ.ม./นาที ซึ่งไม่เกินสภาพการระบายน้ำเดิมก่อนเมื่อโครงการดำเนินอยู่ต่อไป</li> <li>จัดให้มีเขื่อนน้ำที่ดูดและบำบัดรักษาระบบน้ำท่อระบายน้ำ และป้อมห่วงน้ำ</li> </ol>                    |  |

ลงชื่อ.....  
 นายวัลลย์ ถุนทร์วินิต  
 ผู้ช่วยผู้วิการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวจิราพันธุ์ จากยุวนพรวรรณ)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กวิน เอิร์ธ คอนซัลต์丹นท์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คดัง 9) ดังอยู่ที่ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม(ต่อ) | <p>ความตื้นของแม่น้ำอาจไม่ส่งผลกระทบมากนักในพื้นที่ 135 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หลังจากน้ำท่วมที่มีปีกน้ำท่วมนาน 1 ปี เป็นปีปกติ ปริมาณน้ำท่วม 11,026 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>การควบคุมการระบายน้ำ</u></p> <p><u>ช่วงเวลาปกติ (นอกฤดูฝน)</u></p> <p>เวลาปกติน้ำที่ที่ฝานกานบันไดจะถูกควบคุมเข้าสู่ห้องระบายน้ำขนาดเดิมฝานปีกน้ำ 0.60 เมตร จำนวน 1 ห้อง เพื่อระบายน้ำออกสู่คลองน้ำสีตี-ปะยูงสีตี โดยไม่ให้ฝานปีกน้ำท่วมบริเวณที่ต้องการรักษา ขนาดน้ำท่วม 69.05 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงหรือ 0.019 ลูกบาศก์เมตร/วินาที</p> <p><u>ช่วงฝนตก</u></p> <p>ปริมาณน้ำฝนจะลดลงทั้งหมดที่เกิดจากพื้นที่โครงการมีปริมาณ 10,832.19 ลูกบาศก์เมตร/180 นาที โดยน้ำฝนจะถูกหักมาจากแม่น้ำสายหลักที่อยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศใต้ ทำให้การซึมซับลงในดินลดลง</p> | <p>การทั่วไปกรณีความต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา</p> <p>3. จัดให้มีการลอกต้นไม้ที่อยู่ติดกัน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังฤดูฝน หรือทันทีที่มีการอุดตันหรือตื้นเขิน</p> <p>4. มาตรการรองรับการป้องกันและแก้ไขในกรณีเกิดสภาวะน้ำท่วม มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงการต้องมีการติดตามข่าวสารการเกิดสภาวะน้ำท่วมจากสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมบริเวณที่โครงการ แนวทางในแก้ปัญหาของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับปัญหาดังกล่าว</li> <li>2) โครงการต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำของโครงการ ทั้งในเรื่องการอุดตันของห้องระบายน้ำ ป้อพัก และป้อหนาฝน รวมทั้งเครื่องดูบน้ำ เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน และช่วงที่คาดว่าจะเกิดสภาวะน้ำท่วมบริเวณที่โครงการตั้งอยู่เพื่อรับมือการอุดตันหรือชำรุดได้ ให้ทำการซ่อมแซมแก้ไขทันที</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....  
 (นายดลลย์ ถุนทร์วินิต)  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มาทดแทน  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวจิราพร คงกาญจนพัฒนา)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กрин อิริย คอนซัลตэнท์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวเขาท้องถิ่น (คดีของ 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลปงสันน์ อำเภอสูงบุรี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)       | <p>ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร เข้าสูปอนปองน้ำ ที่ระดับท้องท่อ +97.82 เมตร ซึ่งปอนปองน้ำดังกล่าว มีขนาดพื้นที่ 4,877 ตารางเมตร มีระดับกักเก็บน้ำลึก 3.0 เมตร (Effective) มีปริมาณรากกักเก็บน้ำ 11,026 ลูกบาศก์ การระบายน้ำออกจากบ่อนปองน้ำ ถูกควบคุมขั้ตราชาราชให้ลดลงด้วยท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ล้วนเครื่องสูบน้ำจะใช้ในกรณีระบายน้ำที่ด่างในปอนปองน้ำอ่อนゆดตก และในกรณีที่ระดับน้ำภายนอกโครงการสูงกว่าภายในโครงการ จะทำการปิดประตูน้ำ และสูบน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำ ขนาด 350 ลบ.ม./ชม. จำนวน 3 เครื่อง (ลับและช่วยกันทำงาน) ทำการสูบน้ำฝายนอกสู่คลองน้ำสิ檀-ประยูรศักดิ์ ขนาดท่อระบายน้ำอยู่ที่ +98.0 เมตร จึงหยุดสูบน้ำโดย หลังจากนั้นปอนปองน้ำจะมีที่ทิ้งสำนับรองรับน้ำฝนที่ตกในครั้งต่อไปได้อย่างเพียงพอ</p> | <p>3) โครงการต้องจัดเตรียมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ เช่น สถานีตำรวจนครบาล สถานีดับเพลิง เพื่อให้การช่วยเหลือหรือเผยแพร่พู้กอาศัยที่อยู่ในพื้นที่โครงการได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่พื้นที่โครงการเกิดปัญหาน้ำท่วม ให้ที่สำนักงานของโครงการ</p> <p>4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ที่บริเวณศูนย์ข้อมูล หรือสำนักงานโครงการ เพื่อให้ในการแจ้งป่าวสาร แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดน้ำท่วม เพื่อให้ผู้พักอาศัยภายใต้โครงการทราบอย่างทันท่วงที</p> <p>5) โครงการต้องมีการจัดเตรียมรายการสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันน้ำท่วมน้ำเข้าสู่พื้นที่โครงการ เช่น กะสอบทราย อิฐบล็อก ปูน เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที</p> |  |

ลงชื่อ.....  
  
 นายสุธรรม วนิช  
 ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการเดชะนแห่งชาติ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวศิริพันธ์ จงกาญจนพะรณ)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กันเชอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวทรายสีต (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงสนัน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ฉบับที่ ๒๖๗

(นายถวัลย์ สุนทรินิต)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการการศึกษาแห่งชาติ

พฤษภาคม 2556

คู่มือฯ

A.79

(ນາມສາວគິຈາພັນธູ ຈົງກາຍຸຈຸນພວ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กีรน เอเชีย คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

ພົມຊັກຕະນະ 25



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวทรายสี (คดีของ 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงสนัน อำเภอจอมบึง จังหวัดปทุมธานี

| รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ได้รับมอบหมาย |  |   |  |
|---|--|---|--|
| องค์ประกอบทาง<br>สังคมล้อม<br>และคุณค่าด้านๆ  | ผลกระทบต่อสังคมล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสังคมล้อม |
| 3.4 การจัดการรายยะ(ต่อ)   | <p>-ปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นและแมลงบกวน คาดว่าเกิดผลกระทบ<br/>อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากดังรองรับขยะ มีความสามารถในการรองรับ<br/>ปริมาณขยะได้อย่างเพียงพอ มีการกำหนดมาตรการในการ<br/>จัดการน้ำเสียบริเวณชุดวางถังขยะได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น<br/>ผลกระทบด้านการส่งกลิ่นเหม็นและแมลงบกวนจะเกิดขึ้นอยู่ใน<br/>ระดับต่ำ</p> | <p>เม่งเป็นเชิงระยะ 22 กม และถังขยะแห้ง 8 ถัง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือผู้พักอาศัยและพนักงานห้ามเจ้าหน้าที่ดัดแปลงขยะ เพื่อจะประมาไฟถูกต้องตามที่กำหนด</li> <li>ให้พนักงานทำความสะอาดของเรือนทำหน้าที่ล้างทำความสะอาดครุภาระดังขยะ ตัวห้องละ 1 ครั้ง เพื่อให้รู้ด้วงถังขยะมีความสะอาดและถูก<br/>ดูแลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเวลา และเพื่อป้องกันแมลงและกลิ่นเหม็นรบกวน</li> <li>จัดอบรมทักษะปฏิบัติงานรอบๆ จุดวางถังขยะ โดยการปลูกต้นไม้ห้ามประดับหรือไม้<br/>อื่นที่มีกลิ่นหอม เพื่อเพิ่มความสวยงามบดบังมุมมองจากภายนอก และ<br/>ลดผลกระทบด้านกลิ่นจากขยะ</li> <li>ตรวจสอบไฟให้มีขยะตักด้านภายในโครงการ หากมีขยะตักด้านต้องรีบ<br/>แจ้งเทศบาลเมืองสนใจรักษาให้เข้ามาเก็บขยะและนำไปกำจัดต่อไป</li> <li>ตรวจสอบบึงขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกโอน<br/>หรือชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที</li> <li>การบริหารจัดการขยะอันตรายภายในโครงการ โดยผู้ดูแลโครงการจะ<br/>ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ดำเนินการประสานกับ<br/>บริษัทที่ได้รับอนุญาตขนส่งและกำจัดขยะอันตรายของเทศบาลนั้นๆ เข้า</li> </ol> |  |

ລາຍງົບ.....

(นายณัฐพงษ์ สุนทรวิโนท)

## ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน

## ผู้ว่าการการคุณภาพแห่งชาติ

พฤษภาคม 2556

๒๘

(นางสาวจิราพันธ์ ยงกานต์)

#### ผู้อำนวยการห้องเรียน

บริษัท กวิน เอเชีย คอนเซปต์ จำกัด



**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวเขาทั่วไป (คลอง 9) ดังอยู่ที่ ตำบลบึงสนับ อำเภอรัตนธารี จังหวัดปทุมธานี**

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 3.4 การจัดการขยะ(ต่อ)                          |   | มาเก็บขยะอันตรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี   |  |
| 3.5 การดูแลความ<br>และภาระน้ำ                  | <u>ช่วงก่อสร้าง</u><br><p>ช่วงก่อสร้างโครงการ ประเมินการจราจรเดิมจากการบรรทุกที่เข้าส่ง<br/>วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสูงสุด จำนวน 10 เที่ยว/ชั่วโมง รถส่วนบุคคล<br/>จำนวน 4 เที่ยว/ชั่วโมง (2คัน) และรถจักรยานยนต์จำนวน 10 เที่ยว/<br/>ชั่วโมง (5คัน) คิดเป็นปริมาณการจราจรทั่วไป 24 PCU/ชั่วโมง โดยให้<br/>เห็นทางหลักคือถนนพื้นที่ชนบทภูเขาและถนนเลียบคลองรังสิตปะยุรศักดิ์<br/>ในการเข้า-ออกโครงการ</p> <p>ผลการประเมินความสามารถในการรองรับของถนนรังสิต-<br/>นครนายก และถนนถนนเลียบคลองรังสิตปะยุรศักดิ์ พบร่วม<br/>ประเมินการจราจรในช่วงก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ<br/>ในการรองรับของถนนถนนเลียบคลองรังสิตปะยุรศักดิ์ และถนน<br/>รังสิต-นครนายก คือมีค่า V/C Ratio ของถนนถนนเลียบคลอง<br/>รังสิตปะยุรศักดิ์ ขาเข้ากุญแจหมาหาร 0.02 เป็น 0.02<br/>เท่าเดิม ผ่านจากถนนนครนายก จาก 0.03 เป็น 0.04 ซึ่งสภาพ</p> | <u>ช่วงก่อสร้าง</u><br><ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมรถบรรทุกทุกวัสดุก่อสร้าง ให้ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อ<br/>แล่นฝ่าทางเข้า-ออกโครงการและชุมชน</li> <li>ห้ามมิให้จอดรถ หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการหรือ<br/>ทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งไม่ทำการได้ฯ ที่กีดขวางการสัญจรของ<br/>ประชาชนและyanพาหนะที่ผ่านไปมา</li> <li>หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วงในเมืองเช่นเดือนทั้งช่วงเข้าและช่วงเย็น</li> <li>จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย และช่วยลดความเร็วรถ โดยการ<br/>ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ได้แก่ ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.<br/>และป้ายห้ามจอดรถและคงทิศทางการจราจร ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ<br/>โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจรในช่วงก่อสร้าง<br/>ตลอดเวลา โดยเฉพาะชั่วโมงเช้า-เย็น</li> <li>จัดหน้าดูปิดคลุมห้ามถ่ายภาพรถทุกให้มีดิจิต เพื่อป้องกันการปฏิเสธและร่าง斤</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....  
นายวัฒย์ สุนทรินิติ

ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการคนใหม่ชาติ  
พฤศจิกายน 2556

ลงชื่อ.....  
นางสาวจิราพันธุ์ จงกฤษณ์พรม

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เกรน อิควิค คอนซัลต์แอนด์ จำกัด  
พฤศจิกายน 2556



| ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |  |
|---|---|---|--|
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| 3.5 การคมนาคม และการขนส่ง(ต่อ)  | <p>ความคุ้มค่าต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพเดิม คือ ดีมาก ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ</p> <p>ตามนักวิเคราะห์ คาดว่า V/C ratio จะเพิ่มขึ้นจาก 0.08 เป็น 0.45 ของนักวิเคราะห์ มีค่า V/C ratio จาก 0.07 เป็น 0.41 ซึ่งสภาพความคุ้มค่าต่อสิ่งแวดล้อมของราษฎร์ในสภาพเดิมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจราจร ดังนั้นการจราจรในช่วงก่อสร้าง จึงมีผลกระทบต่อสภาพการจราจรและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ</p>  | <p>ของวัสดุที่บรรทุกมา</p> <p>7. หากถนนที่เกี่ยวข้องเกิดชำรุดหรือเสียหาย สามารถให้ผู้ดูแลโครงการดำเนินโครงการ ให้ทางโครงการดำเนินการซ่อมแซมและจัดทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว</p>  |  |
|   | <p>ช่วงเปิดดำเนินการ(รูปที่ 4)</p> <p>ช่วงเปิดดำเนินโครงการ ถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ถนนสังสิต-นนทบุรี และถนนนนทบุรี-นนทบุรี คาดว่าจะมีจำนวนการจราจรในช่วงเปิดดำเนินการจะมีปริมาณการจราจรสัมภาระต่อชั่วโมงต่อ 1,360 คัน/ชั่วโมง (คิดเหตุว่าจำนวนที่จอดรถ) หรือคิดเป็นปริมาณการจราจษาที่ 1,360 PCU/ชั่วโมง</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงการรับacho ก่อนแม่น้ำสังสิต-นนทบุรี และถนนนนทบุรี-นนทบุรี โดยใช้ค่า V/C Ratio พาน่าบาร์มีผลกระทบการจราจรในช่วงระยะดำเนินการ ส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการ</p> | <p>ช่วงเปิดดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยและลดความเร็วรถ โดยการติดตั้งสัญญาณจราจร ได้แก่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่และห้ามทางเดียว บริเวณถนนที่ทางเดินรถ และที่จอดรถ รวมทั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และสัญญาณที่บ่งบอกทางเข้า-ออกโครงการ</li> <li>จัดให้มีที่จอดรถอยู่ภายในโครงการ อย่างน้อยจำนวน 1,360 คัน และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อตัวรังในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่จอดรถยนต์ ยันจะทำให้จำนวนที่จอดรถลดลง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยานคายอ่านวิถีความสะดวก และจัดระบบ</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....

ผู้~

(นายวัลลย์ ศุภกรวินิต)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการคนหนาแห่งชาติ

พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....

ผู้~

(นางสาวจิราพันธุ์ ฯกานุจานพะยอม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กрин อร์ช คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกรอบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวประมงชุมชน (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงสนัน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

| รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบด้วยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่ออกให้กับนายอุทัย ใจดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |
|---|--|--|--|
| องค์ประกอบบทบาท<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| 3.5 การคุ้มครอง<br>และการเข้าสู่(ต่อ)   | <p>รายงานของนายนิมลีบุตรคงวังศิริพงษ์วงศ์ แสดงเป็นร้อยละต้นทุนงานยกตัวอย่าง V/C Ratio ของทุนเดียบุตรคงวังศิริพงษ์วงศ์ ที่ซื้อขายหุ้นไทย จากราคาหุ้นที่ 0.07 เป็น 0.71 คือยังคงอยู่ในระดับ เคลื่อนไหว ไม่มีข้อดี ข้อเสียของหุ้นไทย จากราคาหุ้นที่ 0.78 เป็น 0.75 คือยังคงอยู่ในระดับ เคลื่อนไหว ไม่มีข้อดี ข้อเสีย ที่ได้ว่ากារหากำไรในปัจจุบันเป็นไปได้ยาก แต่หากหุ้นหุ้นนี้จะสามารถลดลงต่อไป ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูง ที่จะสูญเสียเงินลงทุนที่ได้เสียไป</p> <p>โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ 1,360 คัน ซึ่งผู้ที่เข้ามาพักในโครงการ จะแจ้งให้กรมการศาสนาถ่วงหน้าอยู่แล้วว่าต้องชำระเงินที่จอดรถยนต์ก่อน ทำการเข้ามาพักในบ้านของตนเอง ดังนั้น คาดว่าที่จอดรถจะมีความเสี่ยงต่อการเข้ามาพักของบุคคลต่างด้วย แต่หากหุ้นหุ้นนี้จะสามารถลดลงต่อไป ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูง ที่จะสูญเสียเงินลงทุนที่ได้เสียไป</p> | <p>การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการหลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเช้า-เย็น</p>  |  |
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต<br>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม   | <p>ช่วงก่อสร้าง</p> <p>คุณงานประเมิน 64 คน พักอยู่ในพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยอยู่ในกระบวนการรับบริการของผู้รับเหมา ก่อสร้างอย่างเร่งรัด คุณงานส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณ</p>  | <p>ช่วงก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เฝ้าระวัง ตลอดส่องคูและความประพฤติของคุณงานมิให้ก่อความเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คุณงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้งร่วมมือกันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา</li> </ol> |  |

ຄະຫຼອງ..... ສ່ວນ

(นายกowitz ชุนทรรัตน์)

## ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการการศึกษาต่างๆ

พฤษภาคม 2556

08810

## (ນາມສາວຈິරາພັນธີ ຈົງກາຍຊຸມພຽງ)

#### ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ก้าวหน้า เอเชีย คอนเซปต์สเปเชียล จำกัด

พฤษภาคม 255



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนอีโค豪ร์รังสิต (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงสนับ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และศูนย์ค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจและ<br>สังคม(ต่อ)                | <p>พื้นที่โครงการ ดังนี้ จังเมืองผลกระทบต่อโครงสร้างของประชากร<br/>และโครงสร้างการบริการพื้นฐานทางสังคมในระดับต่ำ สำหรับ<br/>ด้านเศรษฐกิจ จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ศึกษา พบว่า<br/>ช่วงก่อสร้างจะทำให้การค้าขายและเศรษฐกิจในทุนนนเดือนอยู่ใน<br/>ระดับต่ำ</p> <p>การสำรวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม</p> <p>ครั้งที่ 1 : เมษายน 2551 รัศมี 1 กม จำนวน 100 ตัวอย่าง</p> <p>ครั้งที่ 2 : เดือนกุมภาพันธ์ 2554 รัศมี 1 กม จำนวน 180 ตัวอย่าง</p> <p>ครั้งที่ 3 : กันยายน 2554 รัศมี 300 เมตร จำนวน 30 ตัวอย่าง</p> <p>กากกุมภาพันธ์ 2555 รัศมี 100 เมตร ทุกแห่งคาดว่า<br/>จำนวน 18 ตัวอย่าง และรัศมี 300 เมตร จำนวน 3 ตัวอย่าง<br/>รวมเป็น 21 ตัวอย่าง</p> <p>กลุ่มตัวอย่าง ที่ทำการสำรวจ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ</p> | <p>2. ติดตั้งป้าย และสัญญาณไฟเตือน บริเวณด้านหน้า ในระดับรถวิ่งลง<br/>สะพานข้ามคลองวังสิบประยูรทักษ์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้าน ในโครงการบ้านเรือนอีโค豪ร์รังสิต (คลอง 9) อย่า ทำ<br/>การตัดแปลง ต่อเติมบ้านเกินความจำเป็นหรือก่ออุบัติเหตุแปลงต่อเติม ให้ติดต่อ<br/>สำนักงานโครงการ เพื่อขอคำแนะนำ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย<br/>ของผู้พักอาศัยเอง</p> <p>4. มาตรการรองรับชั่วหน้างักวัด กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จำกัดความเร็วบนรถทุกสุดก่อสร้าง ขณะแต่เด็กเข้า-ออกพื้นที่โครงการ<br/>และฝ่าฟันพื้นที่ทุกชน ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามทำ<br/>การชนส่งวัสดุก่อสร้างและกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังใน<br/>ช่วงเวลากลางคืน</li> <li>2) ให้จัดนำร่องดูแลคุณท้ายรถบรรทุกสุดก่อสร้างให้มีมาตรฐาน เพื่อป้องกัน<br/>การบุกรุก ฟุ้งและวางหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา</li> <li>3) กรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหินและดินจากการดำเนินการ โครงการให้ทำ<br/>การหีบหักให้สะทัดเที่ยบอย และต้องจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ สำหรับ<br/>ล้างความสะอาดด้วยตนเอง และตัดด้วยตนเองที่ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....

ผู้รับ

(นายวัฒย์ ถุนทรรจิค)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการเทศบาลแขวง

พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....

ผู้รับ

(นางสาวจิราพร จุกภูวนะรุณ)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

บริษัท กีร์ เอ็นจี คอนซัลต์แอนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวทรายชีต (คลอง 9) ดังอยู่ที่ ตำบลบึงชนน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คงที่กับ *Min*

(นายดลวัลย์ ศุนทรภานีดิ) ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน 2556

សំខាន់..... នាមីល

(นางสาวศิริพันธุ์ จงกาญจนพวรรณ  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กрин เอเชีย คอนเซ็ปต์เดเวลป์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556



**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนอ่าหรังสิต (คดอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนึงสนัน อำเภอัญบุรี จังหวัดปทุมธานี**

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และความค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|--|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจและ<br>สังคม(ต่อ)               | <p>คลองวังสิตประยูรศักดิ์ ด้านหน้าโครงการ</p> <p>- กลุ่มที่ 4 รัศมี 300 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จำนวน 150 ตัวอย่าง มีชื่อที่อยู่บ้านเรือน ผู้คนจำนวนมากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม</p>   |   |  |
|   | <p><b>ช่วงเปิดดำเนินการ</b></p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีคนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ โครงการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจใน ด้านเดียว และจากการสอบถามพื้นที่ที่ศึกษา สรวนใหญ่ คิดว่าการเกิดขึ้นของโครงการทำให้เกิดผลดีต่อด้านเศรษฐกิจใน ระดับปานกลาง เนื่องจากจะทำให้เกิดการค้าขายตื้นๆ มีงานทำมากขึ้น และนำความเจริญสูงท่องถิ่น</p> | <p><b>ช่วงเปิดดำเนินการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มาตรการรองรับข้อห่วงกังวล กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว           <ol style="list-style-type: none"> <li>จำกัดความเข้ามา-ออกพื้นที่โครงการ และพื้นที่ชุมชน ให้มี ความเข้าไม่เกิน 30 กิโลเมตรขึ้นไป</li> <li>ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือผู้พักอาศัยโดยการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์บริเกณฑ์ดังข้างต้น และลูกบ้าน ดัดแปลงขยายแต่ละประเภทให้สูง สำหรับบ้านที่มีบิดบิด ก่อมีนาทีในถังขยะที่จัดการให้ในแต่ละครุ</li> <li>ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ หากมีขยะตกค้างภายใน โครงการเกินกว่า 2 วัน ต้องรับแจ้งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ให้รับเข้ามา ดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป</li> <li>ตรวจสอบถังขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุดต้องรับ ดำเนินการแก้ไขทันที</li> </ol> </li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....  
  
 นายnatthawut สุทธิวรินทร์  
 ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์เconseil  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวจิราภรณ์ จุกญาณพรวน)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กรีน อิริค คอนซัลต์แอนด์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวลังศิริ (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนึงสนน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบของ<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม(ต่อ)                  |  | <p>5) มาตรการในภาคอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีฝ่ายบ้านโครงการที่สามารถตรวจสอบดังขยะ และพื้นที่เก็บรวบรวมขยะทุกครั้งที่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บจะเปลี่ยนแปลงประจำ</li> <li>- สำราญดังรองรับขยะเป็นประจำทุกเดือน ถ้าพบว่าชำรุดให้แก้ไข และเปลี่ยนใหม่ทันที</li> </ul>   |  |
| 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                  | <p><u>ห้องก่อสร้าง</u></p> <p>ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการจากอุบัติเหตุต่างๆ อาจจะเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง มีความประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ และอาจจะเกิดจากแรงดันสะเทือนที่เกิดจากการก่อสร้าง ผลกระทบที่ก่อตัวมาอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกด้วย ดังนั้นจะต้องมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว</p> | <p><u>ห้องก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือนหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อยังกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้</li> <li>2. ให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างจัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือนความไม่สงบในห้องน้ำดึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น "ปลอดภัยไว้ก่อน" "ระวังไฟครุ่ง" "ห้ามใช้มือสมั้นผ้า" เป็นต้น</li> <li>3. จัดให้มีการอบรมเชิงแนวทางการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....  
 นายดาวดี สนุกบรินิค  
 ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการหน่วยงานภาครัฐ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวจิราพันธุ์ จากยุวนพพาน)  
 ผู้อำนวยการหัวหน้าสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กีริน อร์ช คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวรังสิต (คงอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนึงสนัน อำเภอถลูบุรี จังหวัดปทุมธานี**

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และความค่าด้านๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|-------------------------------|---|--|
| 4.2 อาชีวอนามัยและ<br>ความปลอดภัย (ต่อ)         |                               | <p>จัดหากุญแจความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้เกิดความสำนึกรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน</p> <p>4. ให้จัดเก็บวัสดุก่อสร้างคงไว้ให้เป็นสัดส่วนและรักษาความเป็นระเบียบ ด้วยเบื้องกายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันและลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ</p> <p>5. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเมื่อต้นพร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>6. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือขี้นคงครัวรังไห ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการนั้นจะต้องจัดให้มีที่สำหรับทำการตั้งกล่าวภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>7. ให้ระวังระวังและควบคุมภัยแล้งด้วยการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร หรือในระหว่างการขยายน้ำสกุก ก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด หากมีผู้เดินด้วยน้ำได้รับความเสียหายขึ้นอันเนื่องมาจากการประปาเดินล่อนหรือด้วยเหตุใดๆ หากการดำเนินการตั้งกล่าวของโครงการ ทางโครงการจะต้องรับผิดชอบที่จะดำเนินการฟื้นฟูค่าเสียหายแก่ผู้เดินด้วยเร็ว</p> |  |

ลงชื่อ..... *ก.*

(นายวัลย์ อุนทรินิค)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ..... *ก. ส.*

(นางสาวจิราพันธุ์ จุกกาญาณพงษ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
บริษัท กрин อร์ค คอนซัลต์แอนด์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556



**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวเขาทั่วไป (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนึงสนัน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี**

| องค์ประกอบบท<br>สิ่งแวดล้อม<br>และความคุ้มค่าต่างๆ | ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.2 อาชีวอนามัยและ<br>ความปลอดภัย (ต่อ)            | <u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u><br>จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยต่อคนในโครงการใน<br>ระดับต่ำ เนื่องจากโครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและ<br>ระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านครัว   | <u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u><br>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการตลอด<br>24 ชั่วโมง  |  |
| 4.3 สาธารณสุข                                      | <u>ช่วงก่อสร้าง</u><br>อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อม และการจัดป้ายของคนงานในช่วงระหว่างการก่อสร้าง แต่<br>ไม่อาจปฏิเสธได้ที่จะมีสถานที่อยู่อาศัยที่อยู่ริมน้ำและเนื่องจากน้ำที่ใช้<br>ในพยาบาลส่งเสริมอุทกษาพทำบ้านบึงสม่น โรงพยาบาลริมน้ำ และศูนย์<br>อนามัยหมู่บ้านฯ เป็นที่ที่อยู่อาศัยของคนงาน ทำให้ต้องมีการ<br>ประเมิน 2, 6, และ 8 กิโลเมตรตามคำตั้ง สถานที่อยู่อาศัยต้องถูกดำเนินการ<br>ให้มีการซ่อมแซมให้สะอาดเพียงพอ โดยเกิดผลกระทบจากการรื้อบ้านทุกหลัง<br>อยู่ในระดับต่ำ | <u>ช่วงก่อสร้าง</u><br>1. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/<br>แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ<br>2. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลโดยให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การ<br>รักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบครัน<br>3. จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น ห้องน้ำห้องส้วม น้ำดื่มน้ำใช้ที่<br>สะอาด ภาระน้ำรองรับขยายให้เพียงพอ |  |

ลงชื่อ.....  
*พี่น้อง*  
(นายกัลยาณ์ ทุนทรรศน์)  
ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการเทศบาลแห่งชาติ  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
*ก.ก.ก.*  
(นางสาวจิราภรณ์ จุกภูมานพกุณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กีรน เออร์ คอนซัลตันท์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|---|--|
| 4.3 สาธารณสุข(ต่อ)                     | <p><u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u></p> <p>ทางโครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้อย่างพร้อมเพียง<br/>นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีสถานบริการด้าน<sup>สาธารณสุข</sup>หลายแห่ง ดังนั้น สถานบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ<br/>ดังกล่าว สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ โดยเกิดผลกระทบต่อ<sup>การให้บริการทุกชนิดอยู่ในระดับต่ำ</sup></p>  | <p><u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u></p> <p>- จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการนี้สุดเขิน</p>   |  |
| 4.4 ความปลอดภัยสาธารณะ                 | <p><u>ช่วงก่อสร้าง</u></p> <p>ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความ<br/>เรียบง่ายในโครงการตลอดเวลา และจะควบคุมความประพฤติของคนงาน<br/>ไม่ให้สร้างความเดือดดื่นแก่บุปผานอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ บริษัท<br/>ไทยเดียวพื้นที่โครงการยังมีสถานีตำรวจนครบาล 1 แห่งคือ สถานีตำรวจน<br/>รัตนบุรี อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 7 กิโลเมตร ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบ<br/>ต่อความปลอดภัยสาธารณะอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p><u>ช่วงก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีรายงานรักษาระบบความปลอดภัยของทราบดีและความเรียบง่ายอย่าง<br/>สม่ำเสมอ</li> <li>จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่าง<br/>เข้มงวด</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....  
ก.  
 (นายภวัต ฐนทรินิค)  
 ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการเดชะแห่งชาติ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
ก.  
 (นางสาวจิราพร จังกาญจนพวน)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กีนี เอิร์ธ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลอินธน์ อำเภอชัยนาท จังหวัดปทุมธานี**

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 4.4 ความปลอดภัย<br>สาธารณะ(ต่อ)                | <u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u><br>พาโครงสร้างมี yanqui และภัยคุกคามปลดปล่อยให้เก็บบุคคลที่เข้า-<br>ช่องภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และมีสถานีตำรวจนครบาลเดินทาง<br>โครงการดังนี้และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วง | <u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u><br>- จัดให้มีเรียนรู้ภัยคุกคามปลดปล่อย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย<br>ทางเข้า-ออกของโครงการ   |  |
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย                         | <u>ช่วงก่อสร้าง</u><br>การเกิดอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง มักมีสาเหตุจากความประมาท<br>ของคนงานก่อสร้าง จากการถูบบุหรี่และการใช้เครื่องมือให้เกิด<br>ประกายไฟอย่างไม่ระมัดระวัง เป็นต้น                               | <u>ช่วงก่อสร้าง</u><br>1. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องให้มีความปลอดภัยและถูกหลักวิชาการ<br>2. จัดให้มีการติดตั้งดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงใหม่<br>ได้ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือนครั้ง<br>3. เก็บรวมความเศษส่วนที่ติดไฟง่าย และแยกไว้ให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการ<br>เกิดเพลิงใหม่<br>4. จัดให้มีบริเวณถูบบุหรี่โดยเฉพาะสำนักงาน โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุติด<br>ไฟให้มากที่สุด และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง<br>5. จัดอบรมและให้ความรู้กับคนงานเกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัย และการใช้<br>อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี อย่างสม่ำเสมอ<br>6. ควบคุมดูแลกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างเข้มงวด |  |

ลงชื่อ.....  
  
 (นายด้วลย์ สุนทรวิทย์)  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการคนใหม่ประจำ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวสาวิพัฒ์ จุกภูมิพันพัฒนา)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กрин เอเชีย คอนซัลตันท์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนอ่าวน้ำรังสิต (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงสนั่น อ.เมืองรัษฎา จ.ชลบุรี ที่ดินที่มีเนื้อที่ 1,360 ไร่

| องค์ประกอบของ<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย<br>(ต่อ)                | <p><u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u></p> <p>1) ประเมินความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โครงการบ้านเรือนอ่าวน้ำรังสิต (คลอง 9) เป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อกำนယากอาศัยประจำด้วยบ้านเดี่ยว ความสูง 2 ชั้น จำนวน 1,360 แปลง ซึ่งจะมีการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค และมีการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเป็นระยะตามแนวถนนสายหลัก เป็นระยะที่หัวพื้นที่โครงการมีจำนวน 14 จุด รวมทั้งถนนในโครงการที่มีแนวที่ดินที่สุดก้าง 6 แนว ซึ่งหัวดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้ถึงพื้นที่ทุกแห่งจัดสรร</p> <p>2) ศักยภาพการให้บริการดับเพลิงของหน่วยงานดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง โครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองรัษฎา ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไม่เกิน 10 กิโลเมตร สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดเพลิงในพื้นที่ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงบริเวณ</p> | <p><u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u></p> <p>1. ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเป็นระยะตามแนวถนนสายหลักที่หัวพื้นที่โครงการมีจำนวน 14 จุด รวมทั้งถนนในโครงการมีถนนที่แคบที่สุดก้าง 6 เมตร ซึ่งรถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้ถึงพื้นที่ทุกแห่งจัดสรร</p> <p>2. โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการจำนวน 2 จุด ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางก่อสร้าง เป็นพื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่นทางการรวมพล โดยจุดรวมพลดังกล่าวมีขนาดพื้นที่รวม 4,759 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้คนอาศัยและพนักงาน/ผู้ใช้บริการในโครงการ (7,025 คน) ได้อย่างเพียงพอ โดยคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อคน 0.68 ตารางเมตร/คน (มากกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน)</p> |  |

ลงชื่อ.....  
*ก.ก.*

(นายวัฒย์ สุนทรินิต)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการเขตฯแห่งชาติ  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
*ก.ก.*

(นางสาวจิราพันธ์ จงกาญจนพรวน)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กрин เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนชาวชุมชน (คลอง 9)

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวชุมชน (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนึงสนัน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี**

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|--|--|--|
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย<br>(ต่อ)                | <p>ใกล้เคียงซึ่งได้แก่ สถานีเต้นเพลิงคลองห้า ด้านน้ำหนานีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่โครงการ จึงคาดว่าสถานีเต้นเพลิงของหน่วยงานใกล้เคียงจะสามารถเข้ารับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) ความเหมาะสมและเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพลทัพโครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลทัพในโครงการจำนวน 2 จุด (รูปที่ 5) ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้า เป็นพื้นที่ที่ไม่มีอิฐหินห่างเดินทางการเดินทาง พล็อกอิฐห้องเย็นขนาดที่สามารถรองรับพลังไฟต่ำสุดและปลดปล่อยความร้อนได้ กับต้นสายหลักของโครงการ จึงสามารถขยายพื้นที่ในการใช้อาชญากรรมโดยรวมลดลงดังกล่าว รวมพื้นที่ขนาดที่กว้าง 4,759 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้พักอาศัยและผู้มีงานทำได้ให้บริการในโครงการ (7,025 คน) ได้อย่างเพียงพอ โดยคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อกัน 0.68 ตารางเมตร/คน (มากกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน)</p> |  |  |

ลงชื่อ.....  
 (นายวัชร์ยุทธภานินทร์)  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
 (นางสาววิภาณรุจิกานุณพรวณ)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กีวี อร์ค คอนсалต์แอนด์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนอ่าวน้ำรัตน์ (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนึงสนัน อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี

| ข้อคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสีย | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|----------------------------------|---|--|---|
| 4.6 หัวน้ำยักษ์และสุนทรียภาพ     | <p><b>ช่วงก่อสร้าง</b></p> <p>การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อหัวน้ำยักษ์โดยรอบ เมื่อจากมีการเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศจากพื้นที่เดิมเป็นที่ก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้างบ้านเลขที่ 2 ชั้นจำนวน 1,360 แปลง จึงอาจทำให้เกิดหัวน้ำยักษ์ที่ไม่愧จากการก่อสร้าง จะกำหนดให้ทางโครงการจัดให้มีรั้วสังกะสีสูง 2 เมตร ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถบดบัง มุ่งมองจากภายนอกได้ดีระดับหนึ่ง จะเกิดผลกระทบต่อด้านหัวน้ำยักษ์ในระดับปานกลาง</p> <p><b>ช่วงเปิดดำเนินการ</b></p> <p>จากการตรวจสอบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ของกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของสำนักนโยบายและแผนทัพพยากรณ์ฯ และสิ่งแวดล้อม พบว่า ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ไม่มีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา กองโบราณคดี กองศิลปากร (2534-2539) และจากกาหนดทวารเอกสารในปี พ.ศ. 2555 พบว่า พื้นที่</p> | <p><b>ช่วงก่อสร้าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้</li> <li>ควบคุมดูแลให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>ใช้วัสดุปูดครุฑ์ตัวอาคารขนาดก่อสร้างอาคาร และจัดทำรั้วสังกะสีที่มีความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง</li> </ol> <p><b>ช่วงเปิดดำเนินการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีพื้นที่สวน 1 แห่ง พื้นที่จัดสวนและลานกีฬา รวมทั้งหมุด 1 แห่ง สำหรับพักผ่อนอย่างใจ และพื้นที่กว้างโดยรอบอาคารที่ปลูกบนบ้ำกุดมีพื้นที่สีเขียว 4,759 ตร.ม. พื้นที่รอบบ่อน้ำที่มีพื้นที่รอบบ่อน้ำด้วย 969.91 ตารางเมตร พื้นที่รอบบ่อน้ำที่มีพื้นที่รอบบ่อน้ำด้วย 1,342 ตารางเมตร พื้นที่ไม่ยืนต้นมีพื้นที่รอบบ่อน้ำที่มีพื้นที่สีเขียว 10,198.85 ตารางเมตร เพื่อให้พื้นที่โครงการมีความสวยงามและ</li> </ol> | -   |
|                                  | <p>ลงชื่อ.....<br/><i>นายอวลัย ถุนทรรศน์</i><br/>(นายอวลัย ถุนทรรศน์)<br/>ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน<br/>ผู้อำนวยการแทน<br/>พฤษภาคม 2556</p>  | <p>ลงชื่อ.....<br/><i>ก.ก.ก.</i><br/>(นางสาวจิราพร จงกาญจนพรวน)<br/>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม<br/>บริษัท กีริน เอเชีย คอนซัลต์丹那ท์ จำกัด<br/>พฤษภาคม 2556</p>   |  |

**ตารางที่ 1 รายการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนชาวรังสิต (คลอง 9) ดังอยู่ที่ ตำบลบึงชนน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี**

| องค์ประกอบของ<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าด้านๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--|---|--|--|
| 4.6 ทัศนียภาพและ<br>สุนทรียภาพ (ต่อ)           | <p>ตำบลบึงชนน์ ไม่มีแหล่งสำคัญดังกล่าวอยู่ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีและแหล่งชุมชนใดๆ</p> <p>อย่างไรก็ตามบริเวณใกล้เคียงโครงการพบว่ามีวัดชุมชน้ำตื้นๆ อยู่ในพื้นที่โครงการโดยประมาณ 1.5 กิโลเมตร ดังนั้นจึงคาดว่าระหว่างการก่อสร้างโครงการจะเกิดผลกระทบต่อด้านทัศนียภาพอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>บริเวณใกล้เดิมมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร โถงชี้เป็นและวัดดังนั้น เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้พื้นที่เกิดความแตกต่างจากสภาพเดิม แต่ไม่โดดเด่นมากนัก เมื่อเปลี่ยนแปลงกับอาคารที่อยู่โดยรอบและขนาดของโครงการก็ตื้นช่องโภคการ ไม่ได้มีความแตกแยกจากบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมมากนัก อย่างไรก็เมื่อจากการได้ทำการปลูกแนวต้นไม้บดบังทัศนียภาพของอาคารของโครงการ เพื่อลดผลกระทบจากมุ่งมองได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ในการใช้วัสดุ และสีทาภายนอกอาคารทางโครงการได้พิจารณาใช้โทนสีและวัสดุตกแต่งใช้โทนสีธรรมชาติ</p> | <p>รั่มน้ำและเพื่อให้มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย/ 1.45 ตร.ม./คน โดยมีการปลูกไม้ยืนต้น คิดเป็นพื้นที่ 4,988.56 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 50.45 ของพื้นที่สีเขียว(พื้นที่ส่วนสาธารณะและพื้นที่จัดสวน)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆ ภายใต้โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้</li> <li>ให้ใช้รัสดูและโน๊ตสีอ่อนในการตกแต่งตัวอาคาร</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....  
๑๒  
 (นายก้อนย์ สุนทรรัตน์)  
 ผู้จัดผู้ว่าการ ปภ.บดีราชการแทน  
 ผู้อำนวยการเดชะแห่งชาติ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
๗-๘)๖  
 (นางสาวจิราภรณ์ จงกาญจนพงษ์)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กрин เอช คอนซัลต์แอนด์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนอ่าาทรัตน์ (คลอง 9)

**ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการบ้านเรือนอ่าาทรัตน์ (คลอง 9) ดังอยู่ที่ ตำบลนึงสนน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี**

| ของประชุมทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าด่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|--|--|--|
| 4.6 ทักษะภาษาและ<br>สุนทรียภาพ (ต่อ)          | ดังนี้นี่จึงเป็นโหนสีที่ไม่ได้เด่น และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารที่คล้ายคลึงกับอาคารไก่เดี่ยว ประกอบกับบันยั่งมีการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ(รูปที่ 6) เพื่อเพิ่มความสวยงามและร่วมกันให้กับโครงการ จึงทำให้เพิ่มทักษะภาษาที่ดี ดังนี้โดยภาพรวมดึงความถูกต้องของภาษาจะส่งผลกระทบต่อด้านทักษะภาษาและสุนทรียภาพอยู่ในระดับต่ำ |  |  |

- หมายเหตุ : - ผู้รับผิดชอบในช่วงก่อสร้าง คือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ภายใต้การกำกับดูแลของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งต้องระบุในสัญญารับเหมาก่อสร้างให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม  
 - ผู้รับผิดชอบในช่วงเปิดดำเนินการ คือ การเคหะแห่งชาติ  
 - จัดทำรายงานผลกระทบดำเนินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ พ.ศ.1 และแบบ พ.ศ. 2 ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และ เปิดดำเนินการโครงการ


- เสนอต่อ - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  
 - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  
 - เทคนิคเมืองปีงบบัญชี 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

ลงชื่อ.....  
  
 (นายถวัลย์ ทุนทรัพย์)  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการเคหะแห่งชาติ  
 พฤษภาคม 2556


ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวจิราพร จุกภูมิพจน์)  
 ผู้อำนวยการดำเนินสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กрин เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



# ส่วนที่ 1



# ส่วนที่ 2



ลงชื่อ.....  
.....

(นายวัลย์ ศุนทรภานิต)

ผู้ช่วยผู้วิเคราะห์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโครงการเดชะแห่งชาติ


พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
A. R.W.



(นางสาวจิราพันธุ์ วงศ์กานต์)  
ผู้อำนวยการด้านลังเวดเดอร์ฟอร์มูล่า จำกัด  
บริษัท กวีน อิริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2556





0 10 30 60 ม.ตร

รูปที่ 1 (ต่อ 1) ผังบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) - ส่วนที่ 2

ผังบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร รังสิต (คลอง 9)

# ส่วนที่ 3




สัญลักษณ์แสดงความกว้างองุนน์โครงการ

รูปที่ 1(คือ 2) ผังบริเวณโครงการบ้านเรือนชาวชุมชน (คลอง 9)-ส่วนที่ 3

## ผังบริเวณโครงการบ้านเรือนชาวชุมชน (คลอง 9)

โครงการบ้านเรือนชาวชุมชน บ้านที่ ๙ บ้านที่ ๙ บ้านที่ ๙ บ้านที่ ๙



บ้านที่ ๙

โครงการบ้านเรือนชาวชุมชน บ้านที่ ๙ บ้านที่ ๙ บ้านที่ ๙ บ้านที่ ๙

๐ ๑๐ ๓๐ ๖๐ ๘๐

| ประมวลผลของการใช้ที่ดิน   | ที่ดินที่      | จำนวนที่ดิน |         |
|---|----------------|-------------|---------|
|   |                | ไร่         | วา      |
| 1) ที่ดินที่ไม่ได้ตั้งหมู่บ้านชุมชน<br>ที่ต้องการตั้งหมู่บ้านชุมชนทั้งหมด 2 ที่ดิน 1,500 ตร.ม.  | 36 - ๔๗๖ - ๒๒  | 00.11.      | ไม่ระบุ |
| 2) ที่ดินที่ได้รับโอน (สามารถนำไปประกอบกิจการได้)<br>ที่ดินที่ได้รับโอน<br>พื้นที่ดินที่ได้รับโอน<br>พื้นที่ดินที่ได้รับโอน<br>พื้นที่ดินที่ได้รับโอน<br>พื้นที่ดินที่ได้รับโอน<br>พื้นที่ดินที่ได้รับโอน<br>พื้นที่ดินที่ได้รับโอน<br>พื้นที่ดินที่ได้รับโอน | 36 - ๓ - ๒๐๕   | 94,203      | 58.99   |
| 3) ที่ดินที่ได้รับโอนเพื่อทำที่ดินที่ต้องการให้เป็นที่ดินชุมชน<br>ที่ต้องการให้เป็น   | 37 - ๓ - ๙๕.๒๑ | 00.731      | 38.10   |
| 4) ที่ดินที่ไม่ได้รับโอนเพื่อทำที่ดินชุมชน  | 2 - ๓ - ๕๓.๒๕  | 4,661       | 2.91    |
| รวมทั้งหมด (ไม่รวมที่ ๔)  | 6 - ๐ - ๒๖     | 184         | 0.66    |
|   | 93.05          | 150,020     | 200     |

|  |
|--|
| NATIONAL HOUSING AUTHORITY   |
| บริษัทผู้รับเหมาทั้งหมด (นายวิชิต)<br>TURNKEY CONTRACTOR   |
| PJDC CO., LTD.<br>14/26, 6th Floor, KingChen Place,<br>Soi 14, Rama 3 Road,<br>Bangkok 10240, Thailand<br>Tel: ๐๘๒-๗๓๕-๕๐๐๐<br>Fax: ๐๘๒-๗๓๕-๕๐๐๐ |

AS-BUILT

|  |
|--|
| ผู้ตรวจสอบ:<br>เจ้าหน้าที่ กสธ. กสธ.<br>ผู้ลงนาม:<br>เจ้าหน้าที่ กสธ. กสธ. |
| ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ:                                     |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ:         |

|  |
|--|
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |

|  |
|--|
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |


|  |
|--|
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |

|  |
|--|
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |


|  |
|--|
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |

|  |
|--|
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |
| ผู้ตรวจสอบ:<br>ผู้ลงนาม:<br>ผู้ออกแบบ:<br>ผู้รับเหมา:<br>ผู้สำรวจ: |


มาตรการป้องกันแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติที่บ้าน และมาตรการด้านความต้องการของบ้านเพื่อจัดตั้ง  
รายงานการบริหารและออกแบบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนอุตสาหกรรม (คดว ๙)




ผังท่อระบายน้ำ ส่วนที่ 1



ผังท่อระบายน้ำ ส่วนที่ 2




ผังท่อระบายน้ำ ส่วนที่ 3



ผังท่อระบายน้ำโครงการบ้านเรือนอุตสาหกรรม (คดว ๙)

0 10 30 60 เมตร

รูปที่ 2 ผังระบบระบายน้ำของโครงการบ้านเรือนอุตสาหกรรม (คดว ๙)



ผู้รับเหมา

TURKEY CONTRACTOR

PJDC CO., LTD.

14/20, On Road, Bangkok, Thailand  
Mobile: 081-238-0200  
Fax: 061-238-0700

AS-BUILT

*Chit A.*  
ผู้ดูแลเอกสาร (ชิต อ.)  
ผู้ดูแลเอกสาร (ชิต อ.)

*Q.B.*  
ผู้ดูแลเอกสาร (เชาว์ บ.)  
ผู้ดูแลเอกสาร (เชาว์ บ.)

ผู้ดูแลเอกสาร (เชาว์ บ.)

ผู้ดูแลเอกสาร (เชาว์ บ.)


ผู้ดูแลเอกสาร (เชาว์ บ.)

ผู้ดูแลเอกสาร (เชาว์ บ.)


ผู้ดูแลเอกสาร (เชาว์ บ.)

ผู้ดูแลเอกสาร (เชาว์ บ.)






รูปที่ 4 ผังจราจรภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คดีที่ 9)



รูปที่ 5 ตำแหน่งจุดรวมพอกโครงการบ้านเรือนอ่าวน้ำรังสิต (คลอง 9)



รูปที่ 6 ผังกุมสาน้ำปั้นของโครงการบ้านเรือนเชื้อชาติชั้นดี (คงอยู่ ๙)

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเรือนชาวรังสิต (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงชนน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
(ช่วงเปิดดำเนินการ)

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม  | ตัวแปรที่กำหนด   | บริเวณที่ตรวจ   | ระยะเวลา/ความถี่                          | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|--|---|---|---|
| 1) คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง<br>1.1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย(กรุ๊ปที่ 7)                                 | - คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดตรวจวิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, และ Fecal Coliform Bacteria<br>- คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด ตรวจวิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Nitrate, และ Fecal Coliform Bacteria<br>- คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนระบายนอกจาก พื้นที่ให้ทำการ ตรวจวิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Nitrate, Fecal Coliform Bacteria และ Total Phosphorus | 1. ปอยตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการจำนวน 1 ตัวอย่าง<br>2. ปอยตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการจำนวน 1 ตัวอย่าง<br>3. ปอยตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนระบายนอกจากพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง | ทรายวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ | - ช่วง 5 ปีแรก: ภายใต้การควบคุมดูแลของ การคนงานช่างชาติ<br>- ภายหลังจาก 5 ปี: นิติบุคคลผู้บ่าวิหารโครงการ |
| 1.2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองรังสิตประยุกศ์ ก่อนและหลังผ่านโครงการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 50 เมตรก่อนและหลังจากจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ | pH, BOD, SS, TKN, DO และ Fecal Coliform Bacteria   | คลองรังสิตประยุกศ์ ก่อนและหลัง ผ่านจุดระบายน้ำออกจากโครงการ   | ทรายวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ | - ช่วง 5 ปีแรก: ภายใต้การควบคุมดูแลของ การคนงานช่างชาติ<br>- ภายหลังจาก 5 ปี: นิติบุคคลผู้บ่าวิหารโครงการ |

ลงชื่อ.....  
นายวัฒย์ ศุภวนิช  
 (นายวัฒย์ ศุภวนิช)  
 ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการการคนงานช่างชาติ  
 พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
ก. ภ.ก.  
 (นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพวนะ)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท กрин เอเชีย คอนซัลต์แอนด์ จำกัด  
 พฤษภาคม 2556



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนอ่าหรังสิต (คลอง 9)

**ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเรือนอ่าหรังสิต (คลอง 9) ดังข้อที่ ๑๖ นนรังสิตนครนายก อ้าเกอรัญชุรี จังหวัดปทุมธานี  
(ช่วงเปิดดำเนินการ)**

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม            | ตัวแปรที่กำหนด  | บริเวณที่ติดตาม   | ระยะเวลา/ความถี่   | ผู้รับผิดชอบ  |
|------------------------------|---|---|--|---|
| 2) เศรษฐกิจสังคม             |   |   |  |   |
| 2.1) ขอบเขตสภาพเศรษฐกิจสังคม | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถาบันตามแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจสังคม ภายในและภายนอกโครงการ และแบบสอบถามเพิ่มเติม</li> <li>- สอบถามผู้พักอาศัย</li> <li>- ผู้นำชุมชน</li> <li>- ผู้นำท้องถิ่น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์เก็บตัวอย่าง ภายในและภายนอกในอัตรา 1 กิโลเมตร หรือ เป็นไปตามสภาพพื้นที่ที่โครงการ</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะ隔สิ่งปลูกสร้าง 6 เดือน</li> <li>- ระยะดำเนินโครงการ ประมาณ ปีละครึ่ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่วง 5 ปีแรก: ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแลแห่งชาติ</li> <li>- ภายหลังจาก 5 ปี: นิติบุคคลผู้บริหารโครงการ</li> </ul> |
| 2.2) การมีส่วนร่วมของประชาชน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนผู้อาศัย บริเวณโครงการและบริเวณใกล้เดิมได้รับทราบ ข้อมูล</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้ายประกาศของโครงการ บริเวณอุปกรณ์และในอาคาร รวมทั้งผู้อพย้ายอาศัยข้างเดียว โครงการ ภายนอกโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกครั้งที่มีข้อมูลข่าวสาร จากการดำเนินการ ระยะ隔 6 เดือน</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่วง 5 ปีแรก: ผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแลแห่งชาติ</li> <li>- ภายหลังจาก 5 ปี: นิติบุคคลผู้บริหารโครงการ</li> </ul> |

ลงชื่อ.....  
/ ๒๙  
(นายดวัตถุ สุนทรพันธ์)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าการการคนแห่งชาติ  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
P.D.W  
(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพวน)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กрин อีร์ฟ คอนซัลต์แอนด์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนชาวเขาทั่วไป (คลอง 9)

ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเรือนชาวเขาทั่วไป (คลอง 9) ดังอยู่ที่ ถนนรังสิตคนร้ายฯ อำเภอชัยนาท จังหวัดปทุมธานี  
(ช่วงเปิดดำเนินการ)

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                    | ตัวแปรที่กำหนด                                    | บริเวณที่ตรวจวัด   | ระยะเวลา/ความถี่   | ผู้รับผิดชอบ  |
|--------------------------------------|---|--|--|---|
| 2.3) ระบบระบายน้ำ                    | -ระบบท่อระบายน้ำ และปอพกน้ำ<br><br>-เครื่องสูบน้ำ | -สภาพท่อไป และประสิทธิภาพของระบบท่อระบายน้ำ และปอพกน้ำ<br><br>- การอุดตันหรือตื้นเขิน<br><br>-สภาพท่อไป และประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ | -ทุก 3 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน<br><br>- ฤดูออกก่อท่อทุกๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ<br><br>-ทุก 3 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน | -ช่วง 5 ปีแรก: ผู้รับเหมาท่อสร้าง ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแลแห่งชาติ<br><br>- ภายหลังจาก 5 ปี: นิติบุคคลผู้บริหารโครงการ |
| 2.4) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | จุดวางถังขยะ                                      | - ความสามรถในการรองรับขยะ<br><br>- สภาพท่อไปของขยะและจุดวางถังขยะ  | - ทุกๆ 1 เดือนครึ่ง  | ช่วง 5 ปีแรก: ผู้รับเหมาท่อสร้าง ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแลแห่งชาติ<br><br>- ภายหลังจาก 5 ปี: นิติบุคคลผู้บริหารโครงการ  |

ลงชื่อ.....  
นายอวัชร์ พุฒิวนิช  
ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้จัดการกิจกรรมแห่งชาติ  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....  
(นางสาวศิริพันธ์ จงกัญจนพวรรณ)  
ผู้อำนวยการด้านตั้งแต่แม่ต้ม  
บริษัท กรีน ออร์ช คอนซัลตэнท์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเรือนชาวเขาท้องถิ่น (คลอง 9)

**ตารางที่ 2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเรือนชาวเขาท้องถิ่น (คลอง 9) ตั้งอยู่ที่ ถนนรังสิตนครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
(ช่วงเปิดดำเนินการ)**

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม   | ตัวแปรที่กำหนด  | บริเวณที่ตรวจวัด  | ระยะเวลา/ความถี่                                | ผู้รับผิดชอบ  |
|---|---|---|---|---|
| <b>3) ความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>                                     |   |   |   |   |
| <b>3.1) การฯ าระบบสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณด้านหน้าโครงการ</b> | - สำารวจการติดตั้งป้ายฯ ระบุ จำกัดความเร็ว และป้ายเตือนให้ระวังความเร็วบริเวณครอบสะพาน ข้ามขั้นขั้ลงสะพาน | - สะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทางเข้าโครงการ ข้ามขั้นขั้ลงสะพาน | - สำรวจทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ | - ช่วง 5 ปีแรก: ผู้รับเหมาที่สร้างภายใต้การควบคุมดูแลของผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต ภายหลังจาก 5 ปี: ผู้ดูแลผู้รับเหมาโครงการ |

- หมายเหตุ**
- ผู้รับผิดชอบในช่วงเปิดดำเนินการ คือ การเคหะแห่งชาติ
  - จัดทำรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ ทส.1 และแบบ ทส. 2 ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาที่สร้างและเปิดดำเนินการโครงการ
  - เสนอต่อ
    - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
    - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
    - เทศบาลเมืองปีงสนั่นรักษ์ 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นายอวัชร์ ศุนหวนิช)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการการเคหะแห่งชาติ

พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพวน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กрин เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

พฤษภาคม 2556



ตารางที่ 3 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในแต่ละเดือนของโครงการบ้านเรือนชาวเขาท้องถิ่น (คลอง 9)

| เดือน | INF | EFF1 | EFF2 | ในคลองรังสิต<br>ประชุมหักด้วยก้อน<br>ผ่านโครงการ<br>(หนึ่งน้ำ 50 เมตร) | ในคลองรังสิต<br>ประชุมหักด้วยลัง<br>ผ่านโครงการ<br>(ห้ามน้ำ 50 เมตร) | จำนวน<br>จุดเก็บ<br>ตัวอย่าง |
|-------|-----|------|------|--|--|------------------------------|
| 1     | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |
| 2     | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |
| 3     | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |
| 4     | ✓   | ✓    | ✓    | ✓  | ✓  | 5                            |
| 5     | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |
| 6     | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |
| 7     | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |
| 8     | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |
| 9     | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |
| 10    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓  | ✓  | 5                            |
| 11    | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |
| 12    | ✓   | ✓    | ✓    |  |  | 3                            |

หมายเหตุ: INF - บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

EFF1 - บ่อพักน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

EFF2 - บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายนอกจากพื้นที่โครงการ


ลงชื่อ..... *Abin*

(นายดลวัลย์ สุนทรภู่)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการโครงการเคละแห่งชาติ  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ..... *A.P.TAN*

นางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรหม  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กีร์ช อีร์ฟ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556





- INF จุดเก็บตัวอย่างน้ำ จากป้อพักน้ำเลี้ยงก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (เก็บตัวอย่างทุกเดือน)
- EFF1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ จากป้อพักน้ำที่ฝ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (เก็บตัวอย่างทุกเดือน)
- ▲ EFF2 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ จากป้อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ (เก็บตัวอย่างทุกเดือน)
- ◆ จุดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 50 เมตร ก่อนฝ่านพื้นที่โครงการ (เก็บตัวอย่างทุก 6 เดือน)
- ◆ จุดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 50 เมตร หลังฝ่านพื้นที่โครงการ (เก็บตัวอย่างทุก 6 เดือน)

ลงชื่อ..... *Bir*

(นายดลวิทย์ สุนทรภิรมิตร)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการคนงานแห่งชาติ  
พฤษภาคม 2556

ลงชื่อ..... *R.P.W.*

(นางสาวจิราพันธ์ จงกาญจนวงศ์)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท กานน เอ็นจี คอนซัลต์แอนด์ จำกัด  
พฤษภาคม 2556



รูปที่ 7

จุดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ำโครงการบ้านเรือนอ่าาวรังสิต (คลอง 9)