

มาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226
กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย

ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งกรมทางหลวง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๘๒

(นางสาวธัญญาภรณ์ พันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562



ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 ทรัพยากรดิน</p> <p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับบริเวณจุดสิ้นสุดสะพานลอยข้ามทางรถไฟ - จุดสิ้นสุดโครงการ เป็นบริเวณที่ตัดผ่านห้วยตาเหมา ซึ่งในการก่อสร้างบริเวณนี้จะมีรูปแบบเป็นการขยายถนน และมีกรเปิดหน้าดิน ดังนั้นจะก่อให้เกิดการชะล้างของดินในบริเวณนี้ลงสู่ห้วยตาเหมาได้ โดยอัตราการชะล้างของดินในช่วงนี้อยู่ในระดับน้อย ซึ่งอาจทำให้หน้าดินบริเวณห้วยตาเหมามีความชุ่มเพิ่มขึ้น และผลกระทบจะมากขึ้นในกรณีที่มีฝนตกหนัก เนื่องจากจะถูกชะลงน้ำได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการชะล้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ จึงกำหนดให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ • การสูญเสียดินหรือเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิมนั้น พบว่า รูปแบบการก่อสร้างสำหรับสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 สำหรับงานก่อสร้างถนน งานทางลอด และงานโครงสร้าง (ตอม่อและเชิงลาด) เท่ากับ 38,197 3,663 และ 8,484.50 ลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนปริมาณดินที่จะนำมาถมสำหรับงานก่อสร้างถนนและงานโครงสร้าง (ตอม่อและเชิงลาด) เท่ากับ 83,720 และ 12,811.64 ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งพบว่าปริมาณดินที่ต้องสูญเสียและนำไปทิ้งเท่ากับปริมาณดินขุดทั้งหมด คือ 50,345 ลบ.ม. โดยไม่สามารถนำมากมในพื้นที่ยุติโครงการได้ ดังนั้น การก่อสร้างจึงก่อให้เกิดการสูญเสียดิน จึงอยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หลีกเลี่ยงการรื้อย้ายสาธารณูปโภคพร้อมกันทั้งหมด และในระหว่างการรื้อย้ายให้มีการบดอัดดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (2) หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันจากเครื่องยนตผู้พื้นดิน (3) หลีกเลี่ยงการเปิดหน้าดินพร้อมกันทั้งหมด ให้อยู่เปิดหน้าดินเฉพาะส่วนที่จะดำเนินการเท่านั้น (ครั้งละไม่เกิน 500 เมตร) และหลีกเลี่ยงการถากถางพืชคลุมดินในบริเวณที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการชะล้างของดิน (4) กำหนดพื้นที่ก่อสร้างให้ครอบคลุมหน้าดินน้อยที่สุด และดำเนินการเกี่ยวกับงานดินให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนหรือหลีกเลี่ยงการเปิดหน้าดินในช่วงที่มีฝนตกหนัก (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (6) การนำดินเข้ามาถมในพื้นที่โครงการจะต้องเก็บ 		




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนโศภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THAINACHATT
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าชุมชนพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> การขนย้ายดินออกจกพื้นที่โครงการ โดยการนำดินขุดทั้งหมด 50,345 ลบ.ม. ไปทิ้งบริเวณหมวดทางหลวงพรพิสัย ระยะห่างจากโครงการ 9.25 กม. รวมถึงการนำดินปริมาณ 96,082 ลบ.ม. จากแหล่งวัสดุดินนอกพื้นที่โครงการ 3 แหล่ง ได้แก่ ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ ระยะห่าง 79 กม. ต.ภูใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ระยะห่าง 90 กม. และ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ระยะห่าง 93 กม. เข้ามาในพื้นที่โครงการซึ่งในระยะห่างระหว่างการขนส่งก่อให้เกิดการรบกวนของดินตามพื้นที่ระหว่างทางขนส่ง สำหรับการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ โครงการกำหนดให้มีการใช้สารละลายโพลีเมอร์แทนการใช้สารเบนโทไนต์ ซึ่งสารละลายโพลีเมอร์นั้นมีประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reused) สูงกว่าสารเบนโทไนต์ ทำให้ลดปริมาณการใช้สารละลายโพลีเมอร์ในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะได้ โดยสารละลายโพลีเมอร์ยังมีความสามารถในการย่อยสลายตามธรรมชาติ (Biodegradable) ได้ดีกว่าสารละลายเบนโทไนต์ โดยสารละลายโพลีเมอร์จะใช้สำหรับในการเจาะเสาเข็มแต่ละต้นเพื่อพุงดินไม่ให้เกิดการพังทลาย เมื่อใช้งานเสร็จจากเสาเข็มต้นหนึ่ง ก็จะมีการนำไปใช้ยังเสาเข็มต้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งในระหว่างการใช้งานหากมีการเคลื่อนย้ายหรือเก็บรักษาไม่ดีอาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของสารละลายโพลีเมอร์ได้ ทำให้มีการปนเปื้อนลงสู่ดิน แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นในปริมาณเล็กน้อยจากการรั่วไหลเท่านั้น ผลกระทบบจึงอยู่ในระดับต่ำ 	<p>กองไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นเขตทางของโครงการเท่านั้น และต้องมีวัสดุปิดคลุมอย่างมิดชิดในกรณีที่ไม่สามารถนำไปถมได้หมดภายใน 1 วัน</p> <p>(7) หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันจากเครื่องยนต์สู่พื้นดิน</p> <p>(8) การนำดินเข้ามาถมในพื้นที่ที่ต้องรับดำเนินการบดอัดดินให้แน่น เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>(9) นำดินขุดที่ได้จากการก่อสร้างทั้งหมด ออกนอกพื้นที่โครงการโดยใช้รถบรรทุกขนไปไว้บริเวณพื้นที่ของหมวดทางหลวงพรพิสัย โดยไม่มีการวางกองหรือพักค้างคืนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(10) รถบรรทุกที่ใช้ในการขนย้ายดินต้องมีผ้าใบคลุมส่วนกระบะบรรทุกวัสดุอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันดินร่วงหล่นขณะที่มีการขนย้าย</p> <p>(11) หลีกเลี่ยงการจอดรถที่นำมาใช้ในเวลานานโดยบังเอิญ บริเวณที่ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ</p> <p>(12) ในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ กำหนดให้ใช้</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	



THAMMACHART
CONSULTANT CO., LTD.


(Handwritten signature)

(นายนคร ศรีวงค์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

(Handwritten signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนโตภาส)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สารละลายโพลิเมอร์ทดแทนการใช้สารเบนโทไนด์ ซึ่งสารละลายโพลิเมอร์จะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และเมื่อกิจกรรมก่อสร้างเสร็จแล้วเสร็จจะต้องรวบรวมสารละลายโพลิเมอร์และเก็บรักษาไว้ในภาชนะปิดมิดชิด บริเวณสำนักงานโครงการ เพื่อนำไปใช้สำหรับการก่อสร้างโครงการอื่นต่อไป โดยไม่มีการเหลือทิ้งไว้ในพื้นที่โครงการ</p> <p>(13) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการด้านทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ รวมถึงการเปิดใช้เส้นทางสำหรับการคมนาคมขนส่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการบนพื้นผิวจราจรเท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดหน้าดิน และไม่มีกิจกรรมใดที่จะรบกวนทรัพยากรดินแต่อย่างใด จึงไม่ส่งผลกระทบท่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดิน การชะล้างพังทลายของดิน การสูญเสียดินและการเคลื่อนย้ายดินออกจาบริเวณเดิม การปนเปื้อนของดิน และการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพของดินและการทรุดตัวของดิน 		 <p>THAMMACHART CONSULTANT CO., LTD.</p>

.....
(นางสาวธัญญภรณ์ ทັນโตภาส)

.....
(นายนคร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1.2 น้ำผิวดิน</p> <p>อุทกวิทยาน้ำผิวดิน</p> <p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> การชะตะกอนดินจากกิจกรรมการเตรียมการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภค การเตรียมพื้นที่บริเวณห้วยตาเหมา อาจมีการชะตะกอนดิน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาของน้ำ แต่คาดว่าตะกอนที่ถูกชะลงสู่ห้วยตาเหมา จะไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไหลของน้ำมากนัก กิจกรรมการขยของจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณห้วยตาเหมา จะมีการเปิดหน้าดิน ขุดหรือถมดิน รวมถึงกิจกรรมที่มีการเก็บกวดินไว้บริเวณห้วยตาเหมา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดการชะตะกอนดินลงสู่ห้วยตาเหมาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาของน้ำในห้วยตาเหมา แต่ปริมาณตะกอนที่ถูกชะลงสู่ห้วยตาเหมาจะไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไหลของน้ำมากนัก 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมช่วงที่ตัดผ่านห้วยตาเหมา ให้พิจารณาดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง หรือหลีกเลี่ยงช่วงที่มีฝนตกหนัก เพื่อลดปริมาณดินที่จะถูกชะล้างลงสู่ห้วยตาเหมา ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง ขยะมูลฝอย รวมทั้งน้ำเสีย และน้ำมันลงสู่ลำน้ำ ในระหว่างที่มีการก่อสร้างหากมีกิ่งไม้หรือเศษขยะมาเกิดขวางทางน้ำให้รีบกำจัดออกทันที การก่อสร้างตัดผ่านห้วยตาเหมา ให้พิจารณาก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง หรือหลีกเลี่ยงช่วงที่มีฝนตกหนัก เพื่อลดปริมาณดินที่จะถูกชะล้างลงสู่ห้วยตาเหมา ให้ทยอยเปิดหน้าดินเฉพาะส่วนที่จะดำเนินการเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการถากถางพืชคลุมดินในบริเวณที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการชะล้างตะกอนลงสู่ห้วยตาเหมาบริเวณทางหลวงหมายเลข 226 ขุดลอกตะกอนออกจากระบบป้องกันตะกอนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบว่าปริมาณตะกอนสูงเกินครึ่งข้อ 	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>




(นางสาวธัญภรณ์ ทัพโตภาส)



(นายนคร ศรีรงค์)


ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THANA CHART
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(7) กองดินและเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องวางกองให้ห่างจากลำน้ำและทางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 10 เมตร ในฤดูฝนให้กองให้ห่างอย่างน้อย 50 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายลงไปที่ขบวนการไหลของน้ำ</p> <p>(8) จัดให้มีห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่สำนักงานชั่วคราวและที่พักคนงานอย่างเพียงพอในอัตราส่วนคนงาน 15 คนต่อ 1 ห้อง ซึ่งคนงานทั้งหมด 150 คน ต้องจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 10 ห้อง</p> <p>(9) ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง ขยะมูลฝอย รวมทั้งน้ำเสีย และน้ำมันลงสู่ลำน้ำ</p> <p>(10) ในระหว่างที่มีการก่อสร้างหากมีกิ่งไม้หรือเศษขยะมากีดขวางทางน้ำให้รีบกำจัดออกทันที</p> <p>(11) ในพื้นที่ก่อสร้างที่ตัดผ่านห้วยตาหม้ายบนทางหลวงหมายเลข 226 ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องซ่อมแซมบูรณะตลิ่งให้มีสภาพตลิ่งเดิมทันที</p> <p>(12) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านน้ำผิวดิน</p>	 <p>THE ENGINEER CONSULTANT CO., LTD.</p>


.....
(นางสาวธัญญาภรณ์ พันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


.....
(นายนคร ศรีวิงค์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนคร)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>อย่างเคร่งครัด</p> <p>มาตรการเฉพาะ</p> <p>(1) การสร้างที่พักคนงานและสำนักงานโครงการได้แก่ บริเวณพื้นที่ของหมวดการทางอุทุมพรพิสัยบนทางหลวงหมายเลข 2083 ที่ตำบลสำโรง อำเภอยุทุมพรพิสัย ผู้รับเหมาหรือหน่วยงานก่อสร้าง จะต้องจัดระบบสุขาภิบาลเบื้องต้นในบริเวณที่พักคนงาน รวมทั้งสำนักงานควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้อง ดังนี้</p> <p>(2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับห้องส้วม นำทิ้งจากห้องอาบน้ำ ลานซักล้าง ห้องครัว บริเวณที่พักคนงาน พร้อมจัดให้มีฝักน้ำทิ้งขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร เก็บกักน้ำทิ้งได้ 3 วัน ก่อนระบายสู่แหล่งน้ำใกล้เคียงต่อไป</p> <p>(3) จัดให้มีห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่สำนักงานชั่วคราวและที่พักคนงานอย่างเพียงพอในอัตราส่วนคนงาน 15 คนต่อ 1 ห้อง ซึ่งคนงานทั้งหมด 150 คน/แห่ง ต้องจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 10 ห้อง/แห่ง</p>	



 (นางสาวธัญภรณ์ ทัพโตภาส)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมวิชาการของประชาชน กรมทางหลวง
 กันยายน 2562


 (นายนคร ศรีวังค์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 กันยายน 2562



THAKHACHART
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(4) จัดทำถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถังไว้บริเวณบ้านพักคนงาน และประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการรวบรวมขยะ (5) มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปกำจัด รวมถึงให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดภาชนะรองรับน้ำมันที่ใช้แล้วและรวบรวมนำไปกำจัดให้เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดงานทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ (6) การป้องกันตะกอนชะล้างสู่ห้วยตาเหมา จะใช้รูปแบบระบบระบายน้ำของโครงการซึ่งมีระบบระบายน้ำแนวยาวท่อขนาด 1.00 -1.50 เมตร ป่อพักทุกระยะ 15 เมตร ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.40 เมตร (ตามแบบแปลน) และในช่วงการขุดขุดก็ทำการวางระบบระบายน้ำพร้อมการก่อสร้างฝักรางจร ซึ่งบ่อพักทุกๆ 15 เมตร เพื่อคัดตะกอนก่อนลงสู่แหล่งน้ำ	
	ระยะเวลาในการและบำรุงรักษา • งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา งานบำรุงรักษาพิเศษ รวมถึงปริมาณจราจรที่ใช้ประโยชน์จากโครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ ซึ่งดำเนินการอยู่บนผิวจราจรเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาหน้าผิวดิน และไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินแต่อย่างใด		



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนโศภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

กันยายน 2562



(นายนคร ศรีธรงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>คุณภาพน้ำผิวดิน</p> <p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมการย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภค บริเวณห้วยตาเหมาจะส่งผลให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินลงสู่ห้วยตาเหมาทำให้เกิดความขุ่นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณดินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวมีปริมาณน้อย • ความขุ่นจากการชะล้างพังทลายของตะกอนดินเพียงเล็กน้อย จากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน และการกองดินบริเวณห้วยตาเหมา ที่มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อขยายผิวจราจร และผลกระทบจะเกิดมากขึ้นในช่วงที่มีฝนตก • การรั่วไหลของน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยจากสำนักงานโครงการและบ้านพักคนงาน คาดว่าจะการรั่วไหลของน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยดังกล่าวจะไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำแต่อย่างใด เนื่องจากในบริเวณพื้นที่ตั้งสำนักงานโครงการ และบ้านพักคนงานอยู่ห่างจากหนองสัมป่อยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใกล้พื้นที่ตั้งสำนักงานโครงการและบ้านพักคนงานมากที่สุด แต่มีระยะห่างถึง 250 เมตร ดังนั้น น้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยจากสำนักงานโครงการ และบ้านพักคนงานจึงไม่ส่งผลกระทบต่อหนองสัมป่อย 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด</p> <p>มาตรการเฉพาะ</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>จุดตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้วยตาเหมา ดัชนีตรวจวัด 1. อุณหภูมิ 2. ความขุ่น 3. ความโปร่งแสง 4. ความนำไฟฟ้า 5. ค่าความเค็ม 6. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7. ออกซิเจนละลายในน้ำ 8. ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี 9. ปริมาณของแข็งทั้งหมด 10. ฟอสเฟต 11. ไนโตรเจนและน้ำมัน 12. ไนเตรท 13. สารโลหะหนัก ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • ทองแดง • นิกเกิล 	




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทັນโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2562



THE MINISTRY OF
NATURAL RESOURCES AND
ENVIRONMENTAL CONSERVATION

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<ul style="list-style-type: none"> • แมงกานีส • สังกะสี • แคดเมียม • โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ • ตะกั่ว • สารหนู • บรอมทั้งหมด <p>วิธีการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตามวิธีการมาตรฐานของการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Standard Method for Examination of Water and Wastewater) ที่กำหนดโดย APHA, AWWA และ WPCF - จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน พร้อมข้อเสนอแนะ <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้งตลอดระยะก่อสร้าง</p>


.....
(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


.....
(นายนคร ศรีวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THE ENVIRONMENTAL
IMPACT ASSESSMENT
CENTRE
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES
AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION
THAILAND

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณ</p> <p>รวม 50,000 บาท/ปี</p> <p>ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 25,000 บาท/สถานี/ครั้ง</p> <p>-จำนวนจุดตรวจวัด 1 สถานี/ครั้ง</p> <p>-ความถี่ของการตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี</p> <p>การประเมินผล</p> <p>บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบประสิทธิภาพในการลดผลกระทบจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ซึ่งไม่ควรมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในระยะก่อสร้าง</p>

.....


 (นางสาวธัญญาภรณ์ ธานีโตภาส)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

.....

 (นายนคร ศรีรังค์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

.....
 กันยายน 2562

.....
 กันยายน 2562



THANA CHART
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา งานบำรุงรักษาพิเศษ รวมถึงปริมาณจราจรที่ใช้ประโยชน์จากโครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ ซึ่งดำเนินการอยู่เป็นผิวจราจรเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนเปลี่ยนแปลงสภาพทัศนวิสัย และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินแต่อย่างใด 	<p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการเพิ่มขึ้นของมลสารทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ จากกิจกรรมการรื้อย้าย การขุดถม ปรับพื้นที่ และการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก กิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางโครงการ ทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญ จากการประเมินคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการขุดถนน การก่อสร้างสะพาน และการก่อสร้างทางลอด พบว่า ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) <ul style="list-style-type: none"> ช่วงขยายถนน ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์รวมในช่วงขยายถนน จาก 1) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ มีค่าอยู่ในช่วง 18.31 - 123.52 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 2) กิจกรรมงานผิวทาง และชั้นทาง มีค่าอยู่ในช่วง 19.51 - 131.65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ช่วงก่อสร้างสะพาน ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> การเปิดพื้นที่ก่อสร้างในกิจกรรมการแผ้วถาง ต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด จากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่นๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปในบรรยากาศ ผู้รับเหมาต้องดูแลรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปล่อยไอเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่เกินมาตรฐาน จำกัดความเร็วในการวิ่งของรถบรรทุกไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุหรือฝุ่นละอองขณะขนส่ง 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>1.2 อากาศและบรรยากาศ</p>	<p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการเพิ่มขึ้นของมลสารทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ จากกิจกรรมการรื้อย้าย การขุดถม ปรับพื้นที่ และการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก กิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางโครงการ ทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญ จากการประเมินคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการขุดถนน การก่อสร้างสะพาน และการก่อสร้างทางลอด พบว่า ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) <ul style="list-style-type: none"> ช่วงขยายถนน ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์รวมในช่วงขยายถนน จาก 1) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ มีค่าอยู่ในช่วง 18.31 - 123.52 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 2) กิจกรรมงานผิวทาง และชั้นทาง มีค่าอยู่ในช่วง 19.51 - 131.65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ช่วงก่อสร้างสะพาน ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> การเปิดพื้นที่ก่อสร้างในกิจกรรมการแผ้วถาง ต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด จากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่นๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปในบรรยากาศ ผู้รับเหมาต้องดูแลรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปล่อยไอเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่เกินมาตรฐาน จำกัดความเร็วในการวิ่งของรถบรรทุกไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุหรือฝุ่นละอองขณะขนส่ง 	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>จุดตรวจวัด</p> <p>หมู่ 14 บ.สระกำแพงใหญ่</p> <p>หมู่ 11 บ้านหนองกูด (บ้านเอื้ออาทร) ตำบลรัตนวาดี</p> <ol style="list-style-type: none"> TSP 24 ชั่วโมง 5 วัน ต่อเนื่อง PM-10 24 ชั่วโมง 5 วันต่อเนื่อง NO2 1 ชั่วโมง 4 วัน ต่อเนื่อง CO 1 ชั่วโมง 6 วัน ต่อเนื่อง ความเร็วและทิศทางลม 24 ชั่วโมง 5 วันต่อเนื่อง <p>วิธีการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ 14 และ ม. 11 ตามข้อกำหนดใน


 (นางสาวอัญญากรณ์ ทันทภาค)


 (นายนคร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
 กันยายน 2562

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>รวมในช่วงก่อสร้างสะพาน จาก 1) งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่าง มีค่าอยู่ในช่วง 5.14 - 68.85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 2) งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนบนมีค่าอยู่ในช่วง 5.14 - 64.36 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- ช่วงก่อสร้างทางลอด ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์รวมในช่วงก่อสร้างทางลอด จาก 1) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ มีค่าอยู่ในช่วง 5.14 - 44.04 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 2) กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง มีค่าอยู่ในช่วง 5.14 - 46.04 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ</p> <p>ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(มาตรฐาน ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ ไม่เกิน 34,200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากกิจกรรมดังกล่าว จึงไม่ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด</p> <p>ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)</p> <p>- ช่วงขยายถนน มีค่ารวมความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมในช่วงขยายถนน จาก 1) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ มีค่าอยู่ในช่วง 19.77-133.35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 2) กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง 26.17-176.90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- ช่วงก่อสร้างสะพาน มีค่ารวมความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมในช่วงก่อสร้างสะพาน จาก 1) งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่าง มีค่าอยู่ในช่วง 5.35-97.79 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรและ</p>	<p>โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน ถมดิน และบริเวณชุมชน</p> <p>(4) การเปิดพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณใกล้กับชุมชน โรงเรียน และวัด ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด</p> <p>(5) ผู้รับเหมาต้องดูแลรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปล่อยฝุ่นละออง ที่เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะเมื่อผ่านบริเวณหมู่ที่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ และหมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้ออาพร)</p> <p>(6) จำกัดความเร็วในการวิ่งของรถบรรทุกไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุหรือฝุ่นละอองขณะขนส่ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน ถมดิน และบริเวณชุมชน</p> <p>(7) รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ ต้องมีผ้าใบคลุมส่วนกระบอกบรรทุกวัสดุอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการที่กระจ่ายของฝุ่นละอองและการตกหล่นของเศษวัสดุที่บรรทุกนั้น</p> <p>(8) จัดสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อและตัวรถด้วย</p>	<p>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดำเนินการตรวจวัดเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่องครอบคลุมทั้งวันธรรมดาและวันหยุด</p> <p>- จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศพร้อมข้อเสนอแนะ</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>- 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนระยะก่อสร้าง</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>- กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณ</p> <p>รวม 340,000 บาท/ปี</p> <p>- ค่าวิเคราะห์ 85,000 บาท/สถานี</p> <p>- จำนวน 2 สถานี/ครั้ง</p> <p>- ความถี่ของการตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี</p>	




(นางสาวธัญญารัตน์ ทັນโตภาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THE NATURAL
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลการสะท้อนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าชุมชนพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนบน มีค่าอยู่ในช่วง 5.35-8.1.24 ไม่โครกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- ช่วงก่อสร้างทางลอด มีค่ารวมความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมในช่วงก่อสร้างทางลอดจาก 1) กิจกรรมเตรียมพื้นที่มีค่าอยู่ในช่วง 5.35-46.98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 2) กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง มีค่าอยู่ในช่วง 5.35-50.34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (มาตรฐานค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ในเวลา 1 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกแห่ง</p> <p>ฝุ่นละอองรวม (TSP)</p> <p>- ช่วงขยายถนน ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมจากอุปกรณ์ก่อสร้าง 1) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ 1.44-9.78 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 2) กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง 1.23-8.39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากการเปิดหน้าดิน มีค่าอยู่ในช่วง 79.39 - 54.66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- ช่วงก่อสร้างสะพาน จากอุปกรณ์ก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้างสะพานจาก 1) งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่าง และ 2) งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนบน มีค่าอยู่ในช่วง 0.22 - 5.33 และ 0.17 - 4.01</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ตัดที่มีความดันสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินที่ตัดลอร์ดตกหล่นบริเวณถนนสาธารณะ</p> <p>(9) หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรดีเซลพร้อมกัน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สูง</p> <p>(10) ติดตั้งสแลนเพื่อป้องกันฝุ่น ในช่วงของการก่อสร้างสะพาน เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นระหว่างการก่อสร้าง ในขณะที่มีการเดินรถอยู่</p> <p>(11) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านอากาศและบรรยากาศอย่างเคร่งครัด</p> <p>มาตราการเฉพาะ</p> <p>(1) บริเวณที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างใกล้กับพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องทำการฉีดพรมน้ำเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหมู่ที่ 14 บ้านสะก่าแพงใหญ่ และหมู่ที่ 11</p>	<p>การประเมินผล บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบประสิทธิภาพ ในการลดผลกระทบจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งไม่ควรมีค่าสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะก่อสร้าง</p>	

๒๖




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพโตภาส)

(นายนคร ศรีวังค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและะการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

THANACHART
CONSULTANT CO.,LTD.



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณภูมิ)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ไม่โครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากการเปิดหน้าดิน มีค่าอยู่ในช่วง 1.52 – 36.12 ไม่โครกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ช่วงก่อสร้างทางลอด จากอุปกรณ์ก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้างทางลอดจาก 1) กิจกรรมเตรียมพื้นที่และ 2) กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง มีค่าอยู่ในช่วง 0.10 - 2.30 และ 0.10 - 2.00 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากการเปิดหน้าดิน มีค่าอยู่ในช่วง 0.40 - 6.90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ดังนั้น ผู้ละออรวมจากอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกแห่ง ส่วนค่าความเข้มข้นของผู้ละออรวมจากการเปิดหน้าดินในช่วงขยายถนนมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ (335.39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากกิจกรรมเตรียมพื้นที่รวมกับการเปิดหน้าดินและการจราจร) และหมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้องอาทร) (334.54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากกิจกรรมงานผิวทางและชั้นทางรวมกับการเปิดหน้าดินและการจราจร) คิดเป็นร้อยละ 101.6 และ 101.4 ของค่ามาตรฐานตามลำดับ ส่วนหมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้องอาทร) มีความเข้มข้นของผู้ละออรวมเท่ากับ 451.68 และ 450.54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร สำหรับกิจกรรมเตรียมพื้นที่รวมกับการเปิดหน้าดินและการจราจร และกิจกรรมงานผิวทางและชั้นทางรวมกับการเปิดหน้าดินและการจราจร ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 136.7 และ 136.5 ของค่ามาตรฐานตามลำดับ</p>	<p>บ้านหนองกุด (บ้านเอื้องอาทร) ซึ่งหลังจากดำเนินการวันละ 2 ครั้ง จะส่งผลให้ความเข้มข้นของผู้ละออรวมไม่เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



WATKIN CHART
CONSULTANT CO., LTD.

[Signature]

(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

[Signature]

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนโสภา)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงขยับถนน จากการจราจร มีค่าอยู่ในช่วง 0.15 – 0.98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากการเปิดหน้าดิน มีค่าอยู่ในช่วง 23.82 – 162.20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ช่วงก่อสร้างสะพาน มีจากการจราจร มีค่าอยู่ในช่วง 0.15 – 0.98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากการเปิดหน้าดิน มีค่าอยู่ในช่วง 0.46 – 10.84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ช่วงก่อสร้างทางลอด จากการจราจร มีค่าอยู่ในช่วง 0.15 – 0.98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากการเปิดหน้าดิน มีค่าอยู่ในช่วง 0.10 – 2.10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ ในเวลา 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากกิจกรรมที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ส่วนกิจกรรมการเปิดหน้าดิน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 จุด ได้แก่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้ออาทร) มีค่าเท่ากับ 133.10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 110.9 ของค่ามาตรฐาน</p>		
<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • จากผลการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะดำเนินการ พบว่ามีค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในช่วง 9.45-171.34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 34,200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) จัดการจราจรให้มีความเร็วและความคล่องตัว เพื่อลดมลพิษที่ออกจากรถยนต์</p>		<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>จุดตรวจวัด</p> <p>หมู่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้ออาทร)</p>

๕๙



(นางสาวธัญญาภรณ์ พันโสภาส)


(นายนคร ศรีวังค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562

กันยายน 2562



THAI PACHARI
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ลูกบาศก์เมตร) มีความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ อยู่ในช่วง 7.59-111.67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ในช่วง 0.37-4.82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกแห่ง</p>		<p>ดัชนีตรวจวัด 1. TSP 24 ชั่วโมง 5 วัน ต่อเนื่อง 2. PM-10 24 ชั่วโมง 5 วันต่อเนื่อง 3. NO2 1 ชั่วโมง 4 วัน ต่อเนื่อง 4. CO 1 ชั่วโมง 6 วัน ต่อเนื่อง 5. ความเร็วและทิศทางลม 24 ชั่วโมง 5 วันต่อเนื่อง วิธีการดำเนินการ - ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ 11 ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดำเนินการตรวจวัดเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่องครอบคลุมทั้งวันธรรมดาและวันหยุด - จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พร้อมข้อเสนอแนะ</p>


 (นางสาวธัญภรณ์ ทัศนโกลาส)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง


 (นายนคร ศรีรงค์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562

กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ


องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ครั้ง/ปี เป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากติดตามทุก 5 ปี ตลอดระยะดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ - กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณ รวม 170,000 บาท/ปี - ค่าวิเคราะห์ 85,000 บาท/สถานี - จำนวน 1 สถานี/ครั้ง - ความถี่ของการตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี <p>การประเมินผล</p> <p>บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบประสิทธิภาพ ในการลดผลกระทบจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งไม่ควรมีค่าสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานและ</p>


.....
(นางสาวธัญญาภรณ์ พันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


.....
(นายนคร ศรีอริวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียง	<p>ระดับเสียงจากอุปกรณ์ก่อสร้างและระดับเสียงจากการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> ระดับเสียงจากอุปกรณ์ก่อสร้างและระดับเสียงจากการจราจร <ul style="list-style-type: none"> ในช่วงขยายถนนจาก 1) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ มีค่าระดับเสียงอยู่ในช่วง 52.7-75.7 เดซิเบล เอ โดยมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากระดับเสียงรวมที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จากงานเตรียมพื้นที่ 5 แห่ง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> หมู่ 2 บ้านกำแพง ระดับเสียง 75.2 เดซิเบล เอ หมู่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ ระดับเสียง 75.4 เดซิเบล เอ หมู่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้องพร) ระดับเสียง 75.7 เดซิเบล เอ หมู่ 1 บ้านกำแพง 75.2 เดซิเบล เอ กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง มีค่าระดับเสียง 52.7-78.7 เดซิเบล เอ โดยมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากระดับเสียงรวมที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จากงานผิวทางและชั้นทาง 5 แห่ง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ 71.0 เดซิเบล เอ หมู่ 2 บ้านกำแพง 78.4 เดซิเบล เอ หมู่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ 78.5 เดซิเบล เอ หมู่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้องพร) 78.7 เดซิเบล เอ 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่มีเสียงดังสูง ในช่วงเวลากลางวัน 8.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบก่อนของประชาชน เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงต่ำ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในโครงการไม่ให้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังหลายๆ เครื่องพร้อมกัน บนพื้นที่เดียวกันและหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องจักรใกล้บ้านเรือนประชาชน ประชาสัมพันธ์ วิทยุการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง และมาตรการป้องกันและลด 	<p>สรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะดำเนินการ</p>
	<p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> ระดับเสียงจากอุปกรณ์ก่อสร้างและระดับเสียงจากการจราจร <ul style="list-style-type: none"> ในช่วงขยายถนนจาก 1) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ มีค่าระดับเสียงอยู่ในช่วง 52.7-75.7 เดซิเบล เอ โดยมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากระดับเสียงรวมที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จากงานเตรียมพื้นที่ 5 แห่ง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> หมู่ 2 บ้านกำแพง ระดับเสียง 75.2 เดซิเบล เอ หมู่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ ระดับเสียง 75.4 เดซิเบล เอ หมู่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้องพร) ระดับเสียง 75.7 เดซิเบล เอ หมู่ 1 บ้านกำแพง 75.2 เดซิเบล เอ กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง มีค่าระดับเสียง 52.7-78.7 เดซิเบล เอ โดยมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากระดับเสียงรวมที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จากงานผิวทางและชั้นทาง 5 แห่ง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ 71.0 เดซิเบล เอ หมู่ 2 บ้านกำแพง 78.4 เดซิเบล เอ หมู่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ 78.5 เดซิเบล เอ หมู่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้องพร) 78.7 เดซิเบล เอ 	<p>มาตรการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดระดับเสียง ตามวิธีการในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 โดยดำเนินการตรวจวัด 	<p>จุดตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง หมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้องพร) <p>วิธีการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดระดับเสียง ตามวิธีการในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 โดยดำเนินการตรวจวัด




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทັນโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมีการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THE IMPACT ASSESSMENT AGENCY OF THAILAND

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>(5) หมู่ 1 บ้านกำแพง 78.4 เดซิเบล เอ</p> <p>- ในช่วงงานก่อสร้างสะพาน 1) งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่าง มีค่าระดับเสียงอยู่ในช่วง 57.6-80.4 เดซิเบล เอ โดยมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากระดับเสียงเกณฑ์มาตรฐาน 3 แห่ง ได้แก่</p> <p>(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ 72.8 เดซิเบล เอ</p> <p>(2) หมู่ 2 บ้านกำแพง 80.3 เดซิเบล เอ</p> <p>(3) หมู่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ 80.4 เดซิเบล (เอ)</p> <p>- ในช่วงงานก่อสร้างทางลวดจากกิจกรรมเตรียมพื้นที่ มีค่าระดับเสียงอยู่ในช่วง 52.3-70.4 เดซิเบล เอ โดยมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากระดับเสียงเกณฑ์มาตรฐาน 1 แห่ง ได้แก่</p> <p>(1) หมู่ 2 บ้านกำแพง 70.4 เดซิเบล เอ</p>	<p>ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ</p> <p>(7) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงอย่างเคร่งครัด</p> <p><i>มาตรการเฉพาะ</i></p> <p>(1) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว (Metal Sheet) แบบบอง บริเวณที่ได้รับระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ โดยมีความสูงกำแพง 3.5 เมตร (ความสูงกำแพงตั้ง 2.5 เมตรและความสูงกำแพงเอียง 1.0 เมตร ยาว 480 เมตร) ติดตั้งในช่วงดำเนินการขยายถนน และก่อสร้างสะพาน - หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง โดยมีความสูงกำแพง 4.0 เมตร (ความสูง 3.0 เมตร และความสูงกำแพงเอียง 1.0 เมตร ยาว 600 เมตร) ติดตั้งตลอดกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 	<p>เป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งวันธรรมดาและวันหยุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงพร้อมข้อเสนอแนะ - จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงพร้อมข้อเสนอแนะ <p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) - ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) - L90 <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูแล้งและฤดูฝน ตลอดระยะก่อสร้าง <p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการ 	


(นางสาวธัญญาภรณ์ ทັນโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


(นายนคร ศรีธิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



TIAN PAVANART
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>- หมู่ที่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ โดยมีความสูงกำแพง 4.0 เมตร (ความสูง 3.0 เมตร และความสูงกำแพงเอียง 1.0 เมตร ยาว 600 เมตร) ติดตั้งในช่วงกิจกรรมการขยายถนนและช่องก่อสร้างสะพาน</p> <p>- หมู่ที่ 1 บ้านกำแพง โดยมีความสูงกำแพง 4.0 เมตร (ความสูง 3.0 เมตร และความสูงกำแพงเอียง 1.0 เมตร ยาว 600 เมตร) ติดตั้งในช่วงดำเนินกิจกรรมขยายถนน</p> <p>- หมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้ออาทร) โดยมีความสูงกำแพง 4.0 เมตร (ความสูงกำแพงเอียง 3.0 เมตร และความสูงกำแพงเอียง 1.0 เมตร) ติดตั้งในช่วงดำเนินกิจกรรมขยายถนน</p> <p>โดยแนวการติดตั้งจะเว้นทางเข้า-ออกชุมชน</p>	<p>งบประมาณ รวม 34,000 บาท/ปี</p> <p>- ค่าวิเคราะห์ 8,500 บาท/สถานี</p> <p>- จำนวน 2 สถานี/ครั้ง</p> <p>- ความถี่ของการตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี</p> <p>การประเมินผล บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบ ประสิทธิภาพ ในการลดผลกระทบจากผลการตรวจวัดระดับเสียง ซึ่งไม่ควรมีค่าสูงกว่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะก่อสร้าง</p>
<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ระดับเสียงจากยานพาหนะในช่วงปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2583 จาก 1) ถนนระดับพื้น 2) บนสะพาน และ 3) ทางลอด ในเวลา 24 ชั่วโมง ณ บริเวณพื้นที่ก่อนหน้าด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าอยู่ในช่วง 35.24 - 69.0, 25.7 - 62.1 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ควบคุมความเร็วของยานพาหนะที่เข้ามาใช้เส้นทางของโครงการ</p>	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <p>จุดตรวจวัด</p> <p>- หมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้ออาทร)</p>	

๒๖




(นางสาวธิญญาภรณ์ ทันโตภาส)

(นายนคร ศรีรังค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกกรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THANACHATTI
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>และ 1.0 - 24.0 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ เมื่อรวมค่าระดับเสียงจากยานพาหนะทุกแหล่งกำเนิด พบว่า ระดับเสียงรวมจากยานพาหนะในระยะดำเนินการตามแนวเส้นทางโครงการมีค่าอยู่ในช่วง 42.5 - 69.0 เดซิเบล (เอ) โดยระดับเสียงในปี พ.ศ. 2583 มีระดับเสียงสูงสุดในช่วงที่มีการจราจรมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) พบว่าค่าระดับเสียงในเวลา 24 ชั่วโมง มีระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานทุกแห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> สำหรับค่าระดับเสียงจากไฟฟ้าทางคู่ช่วงชุมชนทางถนนจรด-อุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2598 พบว่า ค่าระดับเสียงจาก 1) รถไฟโดยสาร และ 2) รถไฟสินค้า มีค่าอยู่ในช่วง 38.4 - 65.0 และ 32.2 - 59.0 เดซิเบล เอ ตามลำดับ เมื่อรวมระดับเสียงจากรถไฟทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 39.3 - 66.0 เดซิเบล เอ เมื่อรวมค่าระดับเสียงทั้งหมดในแนวเส้นทางโครงการพบค่าระดับเสียง ณ บริเวณผู้รับที่อ่อนไหวมีค่าอยู่ในช่วง 35.8 - 70.6 เดซิเบล เอ เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ พบว่า ค่าระดับเสียงในเวลา 24 ชั่วโมง มีระดับเสียงเกินค่ามาตรฐาน 1 แห่ง คือบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านก่าแพง โดยมีค่าเท่ากับ 70.6 เดซิเบล เอ หรือคิดเป็นร้อยละ 100.86 ของมาตรฐาน โดยมีระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานในปี พ.ศ.2583 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในระดับ 	<p>(2) ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวถนนให้ราบเรียบอยู่เสมอ</p>	<p>อาทร) - หมู่ที่ 1 บ้านก่าแพง วิธีการดำเนินการ - ตรวจวัดระดับเสียง ตามวิธีการในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 โดยดำเนินการตรวจวัดเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งวันธรรมดาและวันหยุด - จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงพร้อมข้อเสนอแนะ หากพบว่าค่าระดับเสียงมีแนวโน้มเกินเกณฑ์มาตรฐาน กรมทางหลวง</p>

Signature


(นางสารัญญาภรณ์ ทันโตกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

Signature

(นายนคร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก๊ซ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก๊ซ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เสียงที่เกินมาตรฐาน บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านกำแพง พบว่าระดับเสียงที่เกินมาตรฐานนั้นเป็นผลรวมของระดับเสียงจากการจราจร (68.8 เดซิเบล เอ) และระดับเสียงจากรถไฟ (66.0 เดซิเบล เอ) จะเห็นว่าการดำเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิดระดับเสียงที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน		<p>และผู้รับผิดชอบโครงการฯ จะต้องหารือร่วมกับชุมชนเพื่อหาวิธีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม เช่น การติดตั้งกำแพงกันเสียงอะคริลิก เป็นต้น</p> <p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงสูงสุด (LMAX) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) - ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) - L90 <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ครั้ง/ปี เป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง <p>ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากติดตามทุก 5 ปี ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณ <p>รวม 34,000 บาท/ปี</p>

(Signature)

(นางสาววิญญากรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง


กันยายน 2562

(Signature)


(นายนคร ศรีรงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			- ค่าวิเคราะห์ 8,500 บาท/สถานี - จำนวน 2 สถานี/ครั้ง ความถี่ของการตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี การประเมินผล บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบ ประสิทธิภาพ ในการลดผลกระทบจากผลการตรวจวัดระดับเสียง ซึ่งไม่ควรมีค่าสูงกว่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะดำเนินการ
1.5 ความเสี่ยงสะท้อน	ระยะเวลาเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง • งานขุดดิน - กิจกรรมเตรียมพื้นที่ มีอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนสูงสุด คือ รถบรรทุก ซึ่งส่งผลให้บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกำแพง หมู่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านกำแพง และหมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้ออาทร) ได้รับความสั่นสะเทือนสูงสุด โดยมีความเร็วอนุภาค	มาตรการทั่วไป (1) ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนเพื่อลดความสั่นสะเทือน (2) จำกัดนำหนักบรรทุก และความเร็วยกของรถ	

.....
 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนโศภาส)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
 กันยายน 2562

.....
 (นายนคร ศรีรงค์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณภูมิ) -แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>สูงสุดเท่ากับ 0.3211 มิลลิเมตรต่อวินาทีเมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ Richter & Meister พบว่า ระดับความสัมพันธ์นี้อยู่ในระดับที่เข้าไปได้ที่จะรับรู้ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสัมพันธ์กันเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่าระดับความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ส่งผลเสียหายต่ออาคารทุกประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง มีอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สูงสุด คือ ลูกกลิ้งสันบดพื้น ซึ่งส่งผลให้บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกำแพง หมู่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านกำแพง และหมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเข้ออาทร) ได้รับความเสียหายมากที่สุด โดยมีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.4437 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ และเป็นระดับความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ส่งผลเสียหายต่ออาคารทุกประเภท <ul style="list-style-type: none"> • งานก่อสร้างสะพาน <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่าง มีอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สูงสุด คือ เครื่องเจาะเสาเข็ม ซึ่งส่งผลให้บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกำแพง และหมู่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ ได้รับความสัมพันธ์สูงสุด โดยมีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 1.5507 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้พบว่า ระดับความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ส่งผลเสียหายต่ออาคารทุกประเภท - งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนบน มีอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สูงสุด คือ รถยกขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกำแพง 	<p>ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดผลกระทบด้านความสัมพันธ์ โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับหมู่ที่ 2 บ้านกำแพง หมู่ที่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านกำแพง และหมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเข้ออาทร)</p> <p>(3) บำรุงรักษาผิวจราจรที่ชำรุด ชรุตหรือเป็นหลุม บ่อ บนเส้นทางของการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการกระแทกซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์จากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>(4) กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ เช่น การก่อสร้างฐานรากด้วยเสาเข็มเจาะ ต้องดำเนินการก่อสร้างในเวลากลางวันเท่านั้น (08.00-17.00น.)</p> <p>(5) การก่อสร้างฐานรากของโครงการเลือกใช้ระบบเสาเข็มเจาะเพราะเป็นรูปแบบที่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>(6) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุม</p>		



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทັນโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีรังค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>และหมู่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ ได้รับความเสียหายมากที่สุด โดยมีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.4268 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นระดับความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ และระดับความสั่นสะเทือนดังกล่าวไม่ส่งผลเสียหายต่ออาคารทุกประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> งานก่อสร้างทางลอด กิจกรรมเตรียมพื้นที่ มีอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนสูงสุดคือ รถบรรทุก ซึ่งส่งผลให้บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านกำแพง ได้รับความสั่นสะเทือนสูงสุด โดยมีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.3211 มิลลิเมตรต่อวินาที ระดับความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 	<p>ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสั่นสะเทือน ได้แก่ ปริมาณจราจรที่ใช้ประโยชน์จากโครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ โดยพบว่าความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ถนนหัวด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าอยู่ในช่วง 0.0012 – 0.0116 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับรู้สั่นไหวได้ และไม่ส่งผลเสียหายต่ออาคารทุกประเภท จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ควบคุมความเร็วและนำหน้าทับรถทุกของยานพาหนะที่เข้ามาใช้เส้นทางของโครงการ</p> <p>(2) ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวหน้าถนนให้ราบเรียบอยู่เสมอโดยเฉพาะบริเวณคอสะพาน รอยต่อบนผิวถนน หรือความไม่สม่ำเสมอของผิวจราจร เพื่อลดแรงกระแทกระหว่างล้อยานพาหนะกับผิวถนน</p>	

(Signature)

(นางสาวอัญญาภรณ์ ทนโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Signature)

(นายนคร ศรีวิจิตร)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>2.1 ระบบนิเวศ</p> <ul style="list-style-type: none"> แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านห้วยตาเหมา ซึ่งมีรูปแบบของโครงการเป็นการขยายผิวจราจรเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากผลการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินจากการเปิดหน้าดิน ช่วงที่มีการก่อสร้างบริเวณห้วยตาเหมา อยู่ในช่วงจุดสิ้นสุดสะพานลอยข้ามทางรถไฟ - จุดสิ้นสุดโครงการคาดว่าจะมีการชะล้างพังทลายของดิน 2.06 ตัน/ไร่/ปี ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ำ และเมื่อพิจารณาจากขนาดพื้นที่ที่เปิดหน้าดินจะมีปริมาณการชะล้างดิน 11.52 ตัน/ปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ การชะพาตะกอนดินเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัด หากมีการเปิดหน้าดินและมีกองดินอยู่ใกล้ลำน้ำอาจมีบางส่วนที่น้ำไหลชะล้างตะกอนดินโดยตรงลงสู่แหล่งน้ำแต่มีปริมาณไม่มากนัก ประกอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ กิจกรรมบริเวณบ้านพักคนงาน/อาคารสำนักงาน อาจมีการรั่วไหลของน้ำมันหรือน้ำทิ้ง รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้ำ โดยน้ำเสียที่เกิดจากสำนักงานและที่พักคนงานส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียที่เกิดจากห้องน้ำ-ห้องส้วม ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารอินทรีย์จากเศษอาหาร สารอินทรีย์จากกรรเชียงล้าง และไขมันและน้ำมัน ซึ่งเมื่อพิจารณาตำแหน่งบ้านพักคนงานบริเวณดังกล่าวมีหนองสัมป่อย ซึ่งเป็นสระน้ำภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ทหารพัฒนาศรีสะเกษ โดยในปี 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน อย่างเคร่งครัด</p> <p>มาตรการเฉพาะ</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด</p>	<p>จุดตรวจวัด</p> <p>ห้วยตาเหมา</p> <p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> ความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ปริมาณสัตว์หน้าดิน <p>วิธีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ เก็บโดยใช้ถุงพลาสติกอ่อน เพื่อนำไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดิน เก็บโดย Ekman Dredge เก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการทำงาน ติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำ พร้อมข้อเสนอแนะ <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง</p>	

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนไธภาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(นายนคร ศรีวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



P.A. NACHART
CONSULTING CO., LTD.

รายงานแสดงผลการขอต่อสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม. 75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>พ.ศ.2536 มีการปรับปรุงแหล่งน้ำตามโครงการนำพระทัยจากในหลวงที่ 75 เป็นสะพานขนาด 24 ไร่ ลึก 9.50 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ภายในหน่วย อยู่ห่างจากบ้านพักคนงานประมาณ 250 เมตร โดยมีทางลัดออกกลางระหว่งพื้นที่หมวดการทางอุทุมพรพิสัยกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 โดยสภาพนิเวศของแหล่งน้ำพบว่าเป็นสระน้ำที่มีขอบตลิ่งเป็นคันดินมีการปลูกหญ้าและไม้ยืนต้นโดยรอบบ่อ ทั้งนี้ ในแหล่งน้ำไม่มีพืชน้ำหรือพืชน้ำบรากลอยู่แต่อย่างใด ซึ่งในกรณีนี้หากไม่ได้ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยระบายสู่แหล่งน้ำก็อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำในกลุ่มแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินตามมาได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณไม่มาก และระยะห่างระหว่างที่พักคนงานและลำน้ำเสียที่เกิดขึ้นอยู่ห่างจากแหล่งน้ำถึง 250 เมตร โดยไม่มีการระบายน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบ้านพักคนงานและสำนักงานโครงการออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงกำหนดให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ</p>		<p>ตลอดระยะก่อสร้าง หน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวงโดยจัด จ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณ รวม 30,000 บาท/ปี</p>
<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา งานบำรุงรักษาพิเศษ รวมถึงปริมาณจราจรที่ใช้ประโยชน์จากโครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ เป็นกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวทีทางน้ำ เนื่องจากดำเนินการอยู่บนผิวจราจรเท่านั้น จึงกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ 		<p>มาตรการทั่วไป (1) บำรุงและดูแลรักษาไม่ให้ถนนและลาดคันทางชำรุดเสียหาย หากมีการชำรุดจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างตะกอนดินลงสู่อาคารระบายน้ำและแหล่งน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน</p>	



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.2 พืชในระบบนิเวศ</p> <ul style="list-style-type: none"> งานเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ในเขตทางที่เป็นไม้ยืนต้น 17 ชนิด รวมจำนวน 258 ต้น โดยในจำนวนนี้เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 ที่เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จำนวนเพียง 3 ชนิด รวม 10 ต้น ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> (1) ต้นราชพฤกษ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-12 ซม. จำนวน 7 ต้น (2) ต้นพญาสัตบรรณ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-18 ซม. จำนวน 2 ต้น (3) ต้นเสลา มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 ซม. จำนวน 1 ต้น <p>และเนื่องจากไม้เหล่านี้เป็นชนิดที่เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจซึ่งควรมีการล้อย้ายไปปลูกในพื้นที่ภายในหมวดการทางอุทุมพรพิสัย</p>	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>แนวทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และผู้รับเหมาโดยการกำกับของกรมทางหลวง จะต้องดำเนินการก่อนดำเนินการปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ดังนี้</p> <p>(1) กรณีการทำไม้หวงห้ามในเขตทางที่เป็นการล้อย้าย</p> <p>แนวทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 หรือผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการขออนุญาตทำไม้หวงห้ามต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ตามระเบียบในกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560 โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้</p> <p>(ก) แนวทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 หรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยให้ยื่น ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบได้แก่ รายละเอียดโครงการ แผนที่โครงการ ข้อมูลไม้หวงห้ามที่จะขออนุญาต</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>จุดตรวจวัด</p> <p>หมวดการทางอุทุมพรพิสัย ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <p>1. โอกาสรอดของต้นไม้ที่ขุดล้อมย้ายมาปลูกบริเวณหมวดการทางอุทุมพรพิสัย</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>ตรวจสอบอัตราการรอดของต้นไม้ที่ขุดล้อมย้ายมาปลูกบริเวณหมวดการทางอุทุมพรพิสัย</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะการก่อสร้าง</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณ</p> <p>รวม 100,000 บาท/ปี</p>	

๐๕


(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



PICHAYACHART
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณบุรี)-แยกเข้าชุมชนพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(ชนิด/จำนวน/ขนาด/ ตำแหน่ง) โดยให้ระบุลักษณะการทำไม่หวงห้ามเป็นการล้อมย้ายไปปลูกในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ และกรมทางหลวงประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินการล้อมย้ายไม่หวงห้ามเอง</p> <p>(ข) เมื่อได้รับคำขอแล้ว กรมป่าไม้จะออกไปรับคำขอให้แก่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอรับใบอนุญาตทำไม้</p> <p>(ค) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งหากครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสิทธิการครอบครองหรือการใช้ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย - ตรวจสอบสถานที่ตั้งของที่ดินที่ขอรับใบอนุญาตทำไม้ - ตรวจสอบและประทับตราอนุญาตที่ไม่หวงห้าม จัดทำบัญชีไม่หวงห้าม ใต้แก่ 	<p>การประเมินผล</p> <p>บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบด้านพีซีในระบบนิเวศ เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>

๒๖


(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีริงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



กรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สผ.1/๒๕๖๒

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ชนิดต้นไม้ จำนวน ตำแหน่ง ข้อมูลต้นไม้ (เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก (Diameter at Breast Height, DBH) และความสูงของต้นไม้ ฯลฯ) และสภาพตามกฎหมายของต้นไม้ที่พบ รวมทั้งจัดทำแผนที่สิ่งเขตแสดงตำแหน่งไม้หวงห้ามในที่ดินนั้น โดยการสำรวจให้แนวทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 หรือผู้ที่รับมอบอำนาจประสานงานและนำเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ตรวจสอบและประทับตราประจำต้นไม้ที่จะนำไม้ออก</p> <p>(ง) ภายหลังจากดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แล้ว อธิบดีจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จ</p> <p>(จ) ในการทำไม้โดยการล้อมย้ายต้นไม้ของโครงการ ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้</p>	



TIAN THONGHANT
CONSULTANT CO., LTD.

(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพโตภาส)


ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณบุรี-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ต้องทำไม่โดยไม่ให้เกิดอันตรายต่อไม่หวังห้ามต้นอื่นที่อยู่นอกค่าขอ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ - ต้องดำเนินการโดยมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางสัญจรทางน้ำ หรือการชลประทาน - ห้ามทำไม้หวงห้ามที่ไม่ได้มีการประทับตราอนุญาต - ต้องไม่นำไม้หวงห้ามไปใช้สอยหรือทำประโยชน์ใดๆ - ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำไม้ <p>(ฉ) ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตทำไม้จากกรมป่าไม้แล้ว ให้ผู้รับเหมาโดยกรกรักกับของกรมทางหลวงดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้หวงห้ามที่ขออนุญาตไปปลูกในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ได้แก่ พื้นที่ที่หมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย โดยควบคุมดูแลการขุดล้อมย้ายต้นไม้ ให้จำกัดการทำงานเฉพาะ</p>	



MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT



.....
(นายนคร ศรีวังค์)


.....
(นางสาวรัญญาภรณ์ พันโตภาส)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าหมู่บ้านพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ในพื้นที่เขตทางของโครงการเท่านั้น และตรวจสอบบัญชีไม้ที่ล้อมย้ายให้ตรงกับจำนวนที่บันทึกไว้ในขั้นตอนการสำรวจ และขออนุญาตการทำไม้ต่อกรมป่าไม้</p> <p>(2) กรณีการทำไม้ในเขตทางที่เป็นชนิดไม้นอกบัญชีไม้หวงห้าม</p> <p>ภายหลังจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ดำเนินการตรวจสอบและประทับตราประจำต้นไม้หวงห้ามที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการแล้ว ให้แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ดำเนินการประสานงานและแจ้งการทำไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติกำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ที่อยู่ในเขตทางหลวง เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เพื่อรับทราบ โดยระบุข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ ชนิด ขนาดและตำแหน่งของต้นไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามที่ดำเนินการตัดฟัน และเมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) แจ้งรับทราบการดำเนินการแล้ว ให้ผู้รับเหมาโดยการ</p>	 <p>TITAN GROUP CONSULTANT CO., LTD.</p>

64

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนไธเกส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง

กันยายน 2562




(นายนคร ศรีจึงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>กำกับของกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการตัดพื้นที่ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในพื้นที่ก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านพืชในระบบนิเวศอย่างเคร่งครัด</p> <p><i>มาตรการเฉพาะ</i></p> <p>(1) กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ดำเนินการนำไม้หวงห้ามที่ล้อมย้ายจำนวน 10 ต้น ไปปลูกในพื้นที่ของหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัยตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านสัมป่อย ตำบลสำโรง อำเภอกุทุมพรพิสัย มีระยะห่างจากสะพานลอยข้ามทางรถไฟประมาณ 9.2 กิโลเมตร โดยพบว่าพื้นที่มีความเหมาะสมในการเป็นพื้นที่รองรับต้นไม้ที่ล้อมย้ายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการปลูก โดยในพื้นที่หมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัยมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 2.9 ไร่ บ่อน้ำ 1.4 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืน 	



IVAMMAJATTI
CONSULTANT CO., LTD.

(นางสาวอัญญาภรณ์ ทัศนไศภาส)


ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(นายนคร ศรีธวัชค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ต้นและที่โล่ง ทั้งนี้ ไม่มีพวงหามที่ล้อมย้ายนำมาปลูกจำนวน 10 ต้น ซึ่งใช้การปลูกระยะห่างระหว่างต้น 5 เมตร คาดว่าจะใช้พื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร ซึ่งสถานที่เพียงพอต่อการรองรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแหล่งน้ำใกล้เคียงที่สามารถเป็นแหล่งน้ำให้กับต้นไม้ โดยภายในพื้นที่หว่านทางหลวงอุทุมพรพิสัยมีบ่อน้ำเนื้อที่ประมาณ 1.4 ไร่ ซึ่งเพียงพอเป็นแหล่งน้ำให้กับต้นไม้ที่นำมาปลูกได้ - มีความเหมาะสมต่อการบำรุงดูแลต้นไม้ในระยะยาว เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นสถานที่ราชการที่มีเจ้าหน้าที่ประจำและอุปกรณ์ที่สามารถบำรุงดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้อย่างดี <p>(2) การดำเนินการขุดล้อมย้ายต้นไม้พวงหามในพื้นที่ตามแนวโครงการจำนวน 3 ชนิด รวม 10 ต้น ให้ใช้วิธีการล้อมย้ายต้นไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมทางหลวง สรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ดำเนินการตัดกิ่งขนาดเล็กลงที่ไม่จำเป็นออก เพื่อลดการคายน้ำของพืช โดยตัดให้เหลือ 	



ENVIRONMENTAL
IMPACT ASSESSMENT AGENCY

๒๙

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกกรมมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(นายนคร ศรีวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ไว้ประมาณ 2 นิ้ว และฉีดปูนแดงบริเวณที่ตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้จากเชื้อรา</p> <p>2) ดำเนินการขุดดินรอบๆ ต้นไม้ โดยใช้เครื่องมือได้แก่ จอบ เสียม ขะแฉงขุด โดยรอบต้นไม้ที่จะทำการล้อมย้ายให้ห่าง 50 เซนติเมตร และขุดลึกลงไป 60 เซนติเมตร โดยขุดทำเป็นตุ้มดินหุ้มรอบลำต้นและให้หลือรากแก้วไว้ จากนั้นนำกระสอบป่านหุ้มรอบตุ้มดินและผูกเชือกให้แน่น ใช้มีค้ายันสามขาเพื่อค้ำลำต้นไม่ให้ล้ม ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 21 วัน เพื่อให้ต้นไม้ปรับตัว โดยตรงรดน้ำบริเวณกระสอบป่านอย่าให้แห้ง</p> <p>3) หลั่งจากผ่านไป 21 วัน หากต้นไม่มีสภาพที่เหมาะสม ให้ขุดดินส่วนที่หลือและตัดรากแก้วด้วยขะแฉง และห่อตุ้มดินด้วยกระสอบป่านขนส่งโดยรถบรรทุก เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่จัดเตรียมไว้</p> <p>4) การเตรียมการในพื้นที่ปลูกให้ขุดหลุมขนาด 1.0 x 1.0 x 1.0 ม. และใส่ดินเดิมรองพื้นหนาประมาณ 40 ซม. นำต้นไม้ที่</p>	


 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพโตภาส)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

กันยายน 2562


 (นายนคร ศรีวิงค์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>จะปลูกและกระสอบปูนออกและวางในหลุมโดยให้ส่วนของตุ้มดินอยู่ระดับเดียวกับระดับพื้นที่ปลูก</p> <p>5) ก่อนดำเนินการกลบดินให้เทยาฆ่าเชื้อที่เจือจางแล้วลงบนตุ้มดินเพื่อป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย จากนั้นกลบดินให้เท่ากับระดับดินเดิมโดยกลบดินไม่ให้อัดแน่นเกินไปนัก</p> <p>6) ใช้ไม้ค้ำยันต้นไม้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง</p> <p>7) การบำรุงดูแลต้นไม้โดยรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและเย็น โดยการฉีดน้ำควรมีติดตั้งแต่บริเวณยอดลงมายังโคนต้น ซึ่งภายหลังจาก 1 เดือนต้นไม้จะเริ่มผลิใบอ่อนออกมา ซึ่งโดยทั่วไปต้องให้วิตามิน B1 แก่ต้นไม้ในช่วงเช้าและเย็น 2 ครั้งต่อสัปดาห์</p> <p>8) หลังจาก 1 เดือนไปแล้วให้ปุ๋ยสูตร 15-30-15 โดยต้นไม้เริ่มฟื้นตัวในช่วงเวลา 3 เดือนและจะเจริญเติบโตเต็มที่ในระยะเวลา 1 ปี</p>	

Signature


(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

Signature

(นายนคร ศรีวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



ENVIRONMENTAL
CONSULTANT COMPANY

รายงานแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอู่ถมพรุพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีผลกระทบต่อพืชในระบอบนิเวศแต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมที่มีการรื้อถอนหรือตัดฟันต้นไม้ อย่างไรก็ตาม สำหรับต้นไม้ที่ล้อมย้ายไปปลูกในที่ที่จัดเตรียมไว้ควรได้รับการดูแล และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ทำการขุดล้อมย้ายไปปลูกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การคมนาคมขนส่ง	ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง		
ขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> การเตรียมการย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภค เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการก่อสร้างในเขตทางจะมีการนำเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ เข้าไปในพื้นที่ ทำให้เกิดการกีดขวางทางจราจร ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางในระยะเวลาก่อนที่ดำเนินการย้ายเป็นบางช่วงเท่านั้น การขนส่งวัสดุก่อสร้างจากแหล่งวัสดุที่อยู่นอกพื้นที่โครงการโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 24 เส้นทางหลวงหมายเลข 220 เส้นทางหลวงหมายเลข 211 เส้นทางหลวงหมายเลข 294 เส้นทางหลวงหมายเลข 231 เข้ามายังเส้นทางหลวงหมายเลข 226 ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ โดยบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากทำให้สภาพของถนนเดิมตามแนวเส้นทางขนส่งเกิดการชำรุด จึงส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของโครงข่ายถนนเดิม การย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภค และการเตรียมพื้นที่ โดยในการปรับปรุงขยายช่องจราจรจะไม่มีการปิดช่องจราจรแต่อย่างใด ยานพาหนะที่ต้องใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 226 สามารถใช้ถนนเดิม 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ในกรณีที่ต้องมีการปิดการสัญจรในถนนเดิมชั่วคราว เพื่อการวางระบายน้ำใหม่ การทำงาน ท่อระบายน้ำและทางเท้า ผู้รับเหมาต้องหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนการปิดการสัญจรและการจัดทำทางเบี่ยงชั่วคราวเพื่อใช้ทดแทนถนนเดิม พร้อมทั้งประชาชนสัมพันธ์และติดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการใช้เส้นทางเข้า-ออกของประชาชน</p> <p>(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนบริเวณจุดที่มีการก่อสร้าง</p> <p>(3) จัดเตรียมพื้นที่จอดรถ พื้นที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์</p>	<p>ระยะก่อสร้าง</p> <p>จุดตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> -เส้นทางคมนาคมท้องถิ่นของโครงการจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ - กม.75+900 (246+905 ปัจจุบัน) - กม.76+000 (247+005 ปัจจุบัน) - กม.76+160 (247+165 ปัจจุบัน) - กม.76+300 (247+305 ปัจจุบัน) - กม.76+160 (247+165 ปัจจุบัน) - กม.76+940 (247+945 ปัจจุบัน) - กม.76+940 (247+945 ปัจจุบัน) <p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณจราจรบนถนนโครงการชายบริเวณทางหลวงหมายเลข 226



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทนโตภาส)

(นายนคร ศรีริงค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทางหลวง

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ขนาด 2 ช่องจราจรสัญญาณจราจรตามปกติ ซึ่งในระยะระหว่างการก่อสร้างอาจจะมี การวางกองดินหรือเศษวัสดุกีดขวางทางสัญจร หรือการรั่วของเศษดิน หรือเศษวัสดุจากกระบวนการขุดเจาะหรือการขนส่งเข้าพื้นที่ก่อสร้างหรือออก นอกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งทำให้เกิดการกีดขวางทางคมนาคมบนเส้นทางหลัก และเส้นทางคมนาคมท้องถิ่นของโครงการได้ นอกจากนี้การดำเนินการดำเนินงานก่อสร้างตั้งกล่าวบริเวณที่มีการขยายช่องจราจร มีการกองวัสดุ ก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งทำให้เกิดการกีดขวางทางจราจร การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมท้องถิ่นของโครงการได้</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างสะพาน ต้องมีการปิดช่องจราจร จำนวน 1 ช่องจราจร โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงสำหรับหนึ่งช่วงสะพาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภารกิจที่ขวางเส้นทางคมนาคม ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง • การก่อสร้างทางลอดใต้ทางแยกจะใช้วิธีการก่อสร้าง Box Underpass โดยวิธี Box Jacking เพื่อก่อสร้างโดยการดัน Box Underpass ที่ได้ทำการหล่อ แล้วติดตั้งชุดกระบอกไฮดรอลิคดันให้ Box ให้ผ่านชั้นดินถม ด้านล่างของทางรถไฟเดิม โดยไม่ต้องรื้อรางรถไฟเดิมออก ทำให้รถไฟยังสามารถวิ่งได้ตามปกติ 	<p>และจัดเก็บเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีกีดขวางการจราจรของผู้สัญจรในท้องถิ่น (4) จัดทำแผนการจัดการจราจรบริเวณทางลอดใต้ทางรถไฟบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 226 ให้เหมาะสม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการสัญจรไปมาได้สะดวก (5) ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง จะต้องประสานงานกับแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ดำรวจจราจรและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อหาข้อสรุปในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หรือผู้ที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ก่อสร้างจะได้รับความปลอดภัยเสียพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง และเพื่อประสานงานในการปรับปรุงเส้นทาง การติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (6) ควบคุมพนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนแนวเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 24 ทางหลวงหมายเลข 220 ทางหลวงหมายเลข 2111 ทางหลวงหมายเลข 294 ทางหลวงหมายเลข 231</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการขนส่งของโครงการบริเวณจุดตัดกับเส้นทางในท้องถิ่น - สภาพถนนชำรุดผุพังเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ <p>วิธีการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจปริมาณจราจรบนเส้นทางโครงการและโครงการที่เชื่อมโยงกับพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 226 เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณจราจรวิเคราะห์ปริมาณจราจรที่เข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ - บันทึกจำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการขนส่งของโครงการบริเวณจุดตัดกับเส้นทางในท้องถิ่น โดยระบุสาเหตุและความรุนแรง 	

(Handwritten signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนไธภาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Handwritten signature)

(นายนคร ศรีวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION THAILAND

รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานล้อยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>รวมทั้งแนวเส้นทางโครงการทางหลวงหมายเลข 226 ให้ขั้วรถอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และควบคุมนำหนักบรรทุกให้เหมาะสมกับขนาดรถ และเป็นไปตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาพของถนนเดิมตามแนวเส้นทางขนส่งเกิดความเสียหาย หรือชำรุดทรุดโทรมเร็วกว่าการใช้งานปกติ</p> <p>(7) จัดทำป้ายเตือนรถบรรทุกเข้า/ออก และไฟกระพริบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในระยะ 100 เมตร และ 50 เมตร ก่อนเข้าถึงเขตการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณเตือนประกอบด้วยแสงกัน กรวย ถึงกลม เครื่องหมายจราจรแนวสูง</p> <p>(8) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงรุ่งเช้าช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ</p> <p>(9) ในกรณีที่ต้องปิดการสัญจรในถนนเดิมชั่วคราว</p>	<p>- สำรองสภาพถนนโครงข่ายบริเวณทางหลวงหมายเลข 226 ที่มีสภาพชำรุดพังเป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณ</p> <p>รวม 12,500 บาท/ครั้ง หรือ 150,000 บาท/ปี</p> <p>การประเมินผล</p> <p>บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบการคมนาคม เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ</p>	




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายศร ศรีวังค)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ผู้รับเหมาต้องหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนการปิดการสัญจรและการจัดทำทางเบี่ยงชั่วคราวเพื่อใช้ทดแทนถนนเดิม พร้อมทั้งประชาชนสัมพันธ์และติดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการใช้เส้นทางเข้า-ออกของประชาชน</p> <p>(10) ในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ใช้ในการตอกเสาเข็มหรือการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการก่อสร้างสะพานจำเป็นต้องปิดกั้นการจราจรบางช่องทางให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวสภาพการจราจรของถนนโคร่งข่ายบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ถนนทางหลวงหมายเลข 226 มีสภาพการจราจรเบาบาง สำหรับการปิดกั้นการจราจรในแต่ละครั้งต้องประสานงานกับตำรวจทางหลวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง และต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้นเส้นทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน</p>	

6/


(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Thailand
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

รายงานแสดงผลการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(11) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ได้แก่ ป้ายบังคับและป้ายเตือน ในตำแหน่งที่เหมาะสมตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้น-ลงของทางลอด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางโครงการตามมาตรฐานของกรมทางหลวง</p> <p>(12) ก่อสร้างจุดกลับรถได้สะพาน จำนวน 4 จุด บริเวณได้สะพานลอยข้ามทางรถไฟ 2 จุดโดยเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง และบริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ 2 จุด โดยเป็นถนนขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง และการสัญจรเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ของประชาชน</p> <p>(13) การขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอิฐ หิน ปูนทราย ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมมิดชิดเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นและฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางขนส่ง พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีวัสดุตกหล่นกีดขวางเส้นทางคมนาคม กรณีที่มีการร่วมหล่นของเศษหินและดินจากการ</p>	



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนโสภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลคงผลกระทบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ขนส่งบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยรอบให้ดำเนินการเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย</p> <p>(14) ผู้รับเหมาต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางหลวงโครงการ ในกรณีเส้นทางถนนเดิมชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการใช้เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ตลอดระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง เพื่อให้มีความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง</p> <p>(15) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 2 แห่ง คือที่สำนักงานก่อสร้างโครงการและที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(16) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจากการก่อสร้าง เช่น รถขนส่งอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการก่อสร้างหรือการก่อสร้างอื่นๆ กีดขวางการจราจร รวมทั้งบันทึกสภาพการชำรุดเสียหายของแนวเส้นทาง การแก้ไขปัญหาระบบแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการและเส้นทาง</p>	




(นางสาวธัญญภรณ์ ธานีโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562




(นายนคร ศรีวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณบุรี-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>การขนส่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายงานต่อนายช่างผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วงเวลาก่อสร้างหลังจากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว วัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องถูกขนออกไปจากทางหลวง เพื่อให้ถนนมีสภาพสะอาดเรียบร้อยตามมาตรฐานกรมทางหลวงเช่นเดียวกับเมื่อก่อนเริ่มงาน</p> <p>(17) การจอดเครื่องจักรหลังเลิกงานในแต่ละวันจะต้องหาที่จอดที่เหมาะสมนอกเขตทาง หากจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้จอดชิดเขตทางหรือขอบไหล่ทางมากที่สุดและจะต้องให้มียามรักษาการณ์ ไฟส่องสว่างหรือไฟกระพริบ ณ บริเวณที่จอดพร้อมทั้งให้มีเครื่องหมายนำทาง เช่น กรวยหรือหลักนำทางติดแถบสะท้อนแสง เป็นต้น ก่อนถึงบริเวณที่จอดประมาณ 100 เมตร</p> <p>(18) หลังจากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว วัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องถูกขนออกไปจากทางหลวง เพื่อให้ถนนมีสภาพสะอาดเรียบร้อยตามมาตรฐานกรมทางหลวง</p>	 <p>ISACHANGHAI CONSULTING CO., LTD.</p>

๐๖

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลการตอบสนองต่อสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก๊ซ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณธร)-แยกเข้าชุมชนพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก๊ซ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เช่นเดียวกับเมื่อก่อนเริ่มงาน</p> <p>(19) จัดให้มีการติดตั้งรั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวง โดยใช้รั้วกันชนคอนกรีตร่วมกับรั้วตาข่ายวางกันแนวเขตก่อสร้าง</p> <p>(20) ติดตั้งตาข่ายป้องกันเศษวัสดุตกหล่นใต้โครงสร้างเพื่อป้องกันการตกลงมาของเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่ถนนด้านล่างและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับผู้ใช้ทาง</p> <p>(21) ก่อสร้างจุดกัลป์รั้วกันเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง และ การสัญจรเข้าถึงพื้นที่ต่างๆของประชาชน</p> <p>(22) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จะต้องติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรวมทั้งต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งก่อสร้างทางชั่วคราว เพื่อเข้ามายังพื้นที่ก่อสร้างโดยระบบความขนน้อยที่สุด</p> <p>ทางร่วม/ทางแยก</p> <p>(23) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และ</p>	



 (นางสาวธัญญาภรณ์ ��โนโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
 กันยายน 2562


 (นายนคร ศรีวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าหมู่บ้านพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ควบคุมผู้รับเหมามาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้าน คมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด</p> <p>มาตรการเฉพาะ</p> <p>(1) จัดทำแผนการจัดระบบการจราจรระหว่างการ ก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 226 เพื่อให้ การจราจรสัญจรไปมาได้สะดวก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำทางเบี่ยงจราจรให้มีจำนวนช่อง จราจรไม่น้อยกว่าจำนวนช่องจราจรเดิมก่อน การก่อสร้าง เพื่อการสัญจรบริเวณทางหลวง หมายเลข 226 สามารถสัญจรไปมาได้ สะดวก รายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ขั้นตอนที่ 1 : รื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม พร้อมก่อสร้างใหม่คืน และการปรับปรุง ขยายพื้นที่จราจรเพื่อเบี่ยงช่องจราจร ในขณะที่ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ตาม แบบรายละเอียด 2. ขั้นตอนที่ 2 : ขยายผิวจราจรชั่วคราวเพื่อ ใช้เป็นพื้นที่ผิวจราจรในระหว่างก่อสร้าง 3. ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงขยายพื้นที่ จราจรเพื่อเบี่ยงช่องจราจรในขณะที่ก่อสร้าง 	 <p>WATAPANT CONSULTING CO., LTD.</p>

(Signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพไธภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Signature)

(นายนคร ศรีจึงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สะพานข้ามทางรถไฟ</p> <p>4. ขั้นตอนที่ 4 เริ่มงานก่อสร้างสะพาน</p> <p>4.1 กันเขตพื้นที่ก่อสร้าง / ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ</p> <p>4.2 ก่อสร้างเสาเข็ม / ฐานราก / โครงสร้างเชิงลาดสะพาน</p> <p>4.3 ปรับพื้นที่ / ก่อสร้างเสาตอม่อและคานขวาง</p> <p>4.4 ติดตั้งคานคอนกรีต / ก่อสร้างโครงสร้างส่วนอื่นๆของสะพานพร้อมอุปกรณ์</p> <p>4.5 กันเขตพื้นที่ก่อสร้าง / ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ</p> <p>1) การกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง จะต้องจัดให้มีการติดตั้งรั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวง โดยใช้ราวกันชนคอนกรีตร่วมกับรั้วตาข่ายวางกันแนวเขตก่อสร้าง และติดตั้งตาข่ายป้องกันเศษวัสดุตกหล่นได้โครงสร้างसानเพื่อป้องกัน</p>	


 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพไธภาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมวิชาการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
 กันยายน 2562


 (นายนคร ศรีเรืองค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณวิถี ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>การตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่ถนนด้านล่างและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับผู้ใช้ทาง และกำหนดจุดเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างตามลักษณะของกิจกรรมและตำแหน่งของการก่อสร้าง โดยใช้จุดเข้าออกตรงกลางทางหลวง ณ ตำแหน่งจุดต้นทาง จุดปลายทางเป็นหลัก เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร</p> <p>2) การเข้าออกทางด้านข้างของพื้นที่โครงการจะช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายเพื่อการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ได้มากยิ่งขึ้นและยังเป็นการช่วยลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งตำแหน่งของจุดเข้าออกจะเปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมและตำแหน่งงานก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม สำหรับรูปแบบที่มีผลกระทบต่อการจราจรมีดังนี้</p>	


.....
(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


.....
(นายนคร ศรีวิงค์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณบุรี)-แยกเข้าหมู่บ้านพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินการปิดช่องจราจรบางส่วนโดยให้ยานพาหนะสามารถสัญจรเข้าออกเส้นทางคมนาคมท้องถิ่นโดยใช้ช่องจราจรที่เหลืออย่างน้อย 2 เมตร ▪ ก่อสร้างจุดกักเก็บรถได้สะพาน จำนวน 4 จุด บริเวณใต้สะพานลอยข้ามทางรถไฟ 2 จุด โดยเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง และบริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ 2 จุด โดยเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง และบริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ 2 จุด โดยเป็นถนนขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและการติดตั้งป้ายเตือน หรือป้ายบอกทางล่วงหน้า ▪ ก่อนถึงบริเวณทางเข้าออกที่มีการปิดช่องจราจร 500 เมตร เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้งานรับทราบ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างน้อย 2 คน ในแต่ละตำแหน่งและคอยไปกองให้สัญญาณรถเข้าออก รวมทั้งมีวิทยุสื่อสารระหว่างกันเพื่อ 	

๘๖

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนโสภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(นายนคร ศรีวังค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



PROVINCIAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION OFFICE
SAKON NAKHON PROVINCE

รายงานแสดงผลการทบทวนต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณธร)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>อำนวยความสะดวกในการสัญจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระวางรถเข้าออกได้</p> <p>(3) กำหนดทางเลียยพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 226 เพื่อให้รถที่ต้องการเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 226 เพื่อไปจังหวัดสุรินทร์และเข้าเมืองศรีสะเกษ ให้สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องผ่านพื้นที่ก่อสร้าง และเส้นทางเลียยสำหรับรถที่ต้องการเดินทางในถนนท้องถิ่น</p> <p>(4) ในการออกแบบได้พิจารณาจุดกลับให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้ใช้ทางที่เพียงพอ และกำหนดเกาะกลางเพื่อให้อุณหภูมิใหญ่สามารถใช้วงเลี้ยวที่มีเพียงพอกลับรถไฟ โดยการออกแบบพิจารณาไฟได้ตามมาตรฐานของกรมหลวงที่กำหนดไว้</p> <p>(5) ติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบริเวณจุดที่มีการก่อสร้าง และการติดตั้งระบบไฟฟ้าบนสะพานซึ่งเป็นเสาไฟฟ้ากิ่งเดียว ความสูง 12 เมตร ติดตั้งทุกระยะ 30 เมตร</p> <p>(6) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างด้านข้างของผนังทางลอดทั้งสองฝั่ง</p>	

6/1

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทินโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมีการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562




(นายนคร ศรีวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(7) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงให้เกิดประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรระหว่างก่อสร้างให้ได้มากที่สุด</p> <p>(8) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 2 แห่ง คือ สำนักงานก่อสร้างโครงการและแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(9) ควบคุมพนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ขับรถอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และควบคุมน้ำหนักบรรทุกให้เหมาะสมกับขนาดรถ และเป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>(10) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างในแต่ละวันต้องมีการสื่อสารระหว่างกันเรื่องช่วงเวลาในการเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรอขนถ่ายวัสดุในพื้นที่ก่อสร้างหลายๆ คันพร้อมกัน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยโบกให้สัญญาณเตือนว่ามีรถบรรทุกกำลังเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด</p>	



ENVIRONMENTAL
IMPACT ASSESSMENT
CONSULTANT CO., LTD.

(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกามีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(11) ในการออกแบบได้คำนึงถึงความเสถียรของ การไปมาหาสู่ของชุมชนท้องถิ่น รวมถึง นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดให้มีการจัดการจราจรได้สะพานข้ามทางรถไฟให้ สามารถเดินทางได้ทุกทิศทาง รวมถึงกำหนดจุด กลับรถ จำนวน 4 จุด บริเวณใต้สะพานลอยข้ามทางรถไฟ 2 จุดโดยเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง และบริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ 2 จุด โดยเป็นถนนขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง</p> <p>(12) ติดตั้งป้ายและระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางรถไฟได้ทางรถไฟตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้คนให้ผู้ใช้ซึ่งมีระยะวิ่งในเวลากลางวัน และกลางคืน โดยบริเวณทางขึ้น-ลงของทาง ลอดซึ่งเป็นทางสัญจรสำหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ำในพื้นที่ และติดตั้งป้ายจำกัดความสูง 2.50 ม. เพื่อห้ามรถที่สูงกว่า 2.50 ม. เข้าใช้ทางลอด โดยติดตั้งไว้ก่อนถึงทางแยกประมาณ 150 ม. และติดตั้งไว้ที่ทางลอด</p>	



ENVIRONMENTAL COMPLAINT CENTER

(Signature)

(นายนคร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กันยายน 2562


(Signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ธานีเตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(13) กำหนดให้มีการกัน barrier ระหว่างการก่อสร้างโดยเว้นทางเข้าออกชุมชนทั้ง 2 ด้านตลอดแนวเส้นทางโครงการ</p> <p>(14) ในการออกแบบได้กำหนดรูปแบบของโครงสร้างสะพานให้มีช่องลอดสำหรับจุดกลับรถ 4 จุด ความสูงด้านตั้ง (Vertical Clearance) อย่างน้อย 5.90 ม. โดยรูปแบบจุดกลับรถได้สะพานมีลักษณะเป็นวงเวียนแบบรถวิ่งทางเดียว รถขนาดใหญ่สามารถลอดได้ สะพานแล้วใช้เส้นทางรถไฟเพื่อเดินทางเข้าสู่จุดสระกำแพงใหญ่ได้สะดวกและปลอดภัย สำหรับรถขนาดเล็กรถเข็นฝั่มทางรถไฟสามารถใช้ทางลอด เพื่อเชื่อมโยงทั้ง 2 ฝั่งทางรถไฟ และเชื่อมโยงกับถนนเลียบริมทางรถไฟได้ในทุกทิศทาง</p> <p>(15) ช่วงลดระดับชั้นลงทางลอดที่อยู่ประชิดเขตทางที่ระดับจะต่างกับระดับดินทางด้านข้าง จะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น Guard Rail และป้าย Overhead บอกทางขึ้นลงทางลอดให้ชัดเจน และป้ายเตือนลดความเร็ว</p>	



(นางสาวอัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

S. J. S. CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครี)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ทำให้สภาพรวมของปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนเดิมมีความคล่องตัวสูงขึ้น มีการติดขีตน้อยลง กิจกรรมการคมนาคมในภาพรวมจะเป็นผลกระทบทางบวกในระดัปลู่ง • สำหรับกิจกรรมงานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาคตามกำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานฉุกเฉิน เป็นงานซ่อมผิวทาง ฉาบผิวจราจร ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่บนผิวจราจร เกิดขึ้นในบางช่วงของแนวเส้นทางใช้ระยะเวลาสั้นๆ จึงส่งผลกระทบในระดับต่ำ 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ติดตามตรวจสอบสภาพการจราจร สภาพพื้นที่ผิวถนน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>(2) ประสานงานและขอความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เจ้าหน้าที่มาตรวจตราดูแลไม่ไห้ผู้ใช้ทางใช้ความเร็วในการขับซึ่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางโครงการ และตรวจตราการบรรทุกน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ไห้สภาพผิวจราจรเสียหาย</p> <p>(3) หากมีการซ่อมแซมผิวทาง ไหลทาง และลาดคันทาง ผู้รับเหมาดองติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าประมาณ 200 เมตร เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถที่มีความเร็วสูง</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p> <p>จุดตรวจวัด</p> <p>ตลอดแนวเส้นทางโครงการทั้งสะพานลอยข้ามทางรถไฟ และบริเวณถนนระดับดิน</p> <p>ดัชนีที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณจราจรบนเส้นทางโครงการและโครงข่ายบริเวณทางหลวงหมายเลข 226 - สภาพการชำรุดเสียหายตลอดแนวเส้นทางโครงการ อุปกรณ์ ป้ายจราจร ระบบไฟส่องสว่าง และปริมาณการจราจร - ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของแนวเส้นทางโครงการ พร้อมทั้งระบุสาเหตุของอุบัติเหตุ <p>วิธีการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการชำรุดเสียหายตลอดแนวเส้นทางโครงการ อุปกรณ์จราจร ระบบไฟส่อง



(นางสาวัญญาภรณ์ ทินโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<p>สว่าง และปริมาณการจราจร รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมหรือสำรวจข้อมูลปริมาณจราจรบนเส้นทางโครงการและโครงการขยับบริเวณทางหลวงหมายเลข 226 เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณจราจร - รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของแนวเส้นทางโครงการ พร้อมทั้งระบุสาเหตุของอุบัติเหตุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำแผนป้องกันด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยโยธาการใช้งาน <p>ใช้เส้นทาง</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>งบประมาณ</p> <p>25,000 บาท/ปี</p>




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562




(นายนคร ศรีรงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THANWACHAT
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.2 สาธารณูปโภค</p> <p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> การรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภคที่อยู่ในเขตทางของแนวเส้นทางโครงการ ได้แก่ เสาไฟฟ้าริมสองข้างทางที่อยู่ในเขตทางจำนวน 34 ต้น โดยอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในกรณีการดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าจะต้องติดต่อสายไฟส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง ซึ่งการรื้อย้ายเสาไฟฟ้างดงกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ที่รับกระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าที่ถูกรื้อย้าย ทำให้เกิดการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าดับได้ ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง 		<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบการคมนาคม เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะดำเนินการ</p>
		<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ในกรณีที่จะต้องมี การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ดำเนินการ จัดทำแผนรื้อย้ายที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานกลาง หรือกรมทางหลวง</p> <p>(2) ในกรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนด้านระบบสาธารณูปโภค ต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p>	


 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนโสภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
 กันยายน 2562


 (นายนคร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณภูมิ) -แยกเข้าอุโมงค์พริตตี้ ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก้ไขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างในรายละเอียด และตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคที่ต้องรื้อย้าย พร้อมระบุช่วงเวลาของการรื้อย้ายเพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ เตรียมแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคไปพร้อมกับการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของโครงการ (ถ้ามี) เพื่อให้ช่วงเวลาการเกิดผลกระทบสิ้นสุด รวมทั้งการทดสอบการใช้งานได้ดั้งเดิม</p> <p>(5) ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค ควรดำเนินการระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรบกวนชุมชน หรือ คำนึงในช่วงวันหยุดราชการ ทั้งนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้าย เป็นต้น) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ระยะเวลาในการตัดต่อสายไฟเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ ควรดำเนินการในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟ</p>	




(นางสาวอัญญกรณ ธานีโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิชิต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2562



ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT CENTER
SAKON NAKHON UNIVERSITY

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>น้อยที่สุดในแต่ละวัน เพื่อรบกวนการใช้ไฟฟ้าของชุมชนให้น้อยที่สุด</p> <p>(7) ให้นำวางานที่เป็นเจ้าของระบบสาธารณูปโภค รื้อย้ายให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง</p> <p>(8) เมื่อทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องเก็บกวาดเศษดิน/หิน และเศษวัสดุต่างๆออกจกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>(9) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขปลอดภัยเคร่งครัด</p>	
	<p>ระยะก่อสร้าง/ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> การคมนาคมบนทางหลวงและงานบำรุงรักษาต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการข่อมบำรุงทางเป็นส่วนใหญ่ "ไม่เกี่ยวข้องกับกรรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ซึ่งได้ดำเนินการรื้อถอนโยกย้ายและมีกรวางแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้เรียบร้อยตั้งแต่ระยะเตรียมการก่อสร้างแล้ว 		

(Signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Signature)

(นายนคร ศรีรังค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.3 การระบายน้ำ และการควบคุมน้ำท่วม</p> <ul style="list-style-type: none"> การเตรียมการย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภค จะมีการกองเศษวัสดุหรือกิ่งไม้จากการรื้อย้ายไว้ในพื้นที่ในระหว่างรอกการขนย้าย ซึ่งหากฝนตกน้ำหลาก กองเศษวัสดุหรือกิ่งไม้เหล่านี้อาจปิดขวางทางระบายน้ำทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่ลดลงไปจากเดิมได้ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ การกองวัสดุก่อสร้างและการกองดินที่ขุดจากการเตรียมพื้นที่ งานก่อสร้างโครงสร้างสะพาน และงานก่อสร้างทางลอดได้ทางแยก ซึ่งอาจปิดกั้นทางระบายน้ำที่มีอยู่เดิม โดยในพื้นที่โครงการมีท่อระบายน้ำทั้งสิ้น 12 แห่ง ในจำนวนท่อระบายน้ำ 12 แห่ง พบท่อระบายน้ำ 1 แห่งที่มีปัญหาการระบายน้ำ เนื่องจากสภาพท่อที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอยู่บริเวณหมู่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอื้องอาพร) เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงเกิดน้ำท่วมขัง ดังนั้นการร่งหล่ของเศษวัสดุจากการก่อสร้างหรือการขะล้างตะกอนดินลงสู่ทางระบายน้ำอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลดประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่โครงการ ซึ่งส่งผลให้เกิดขวางการระบายน้ำและทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ แต่ผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักเท่านั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมการขยายผิวจราจรบริเวณห้วยตาเหมา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่แนวเส้นทางโครงการ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการกรุแนวทาง ขุดต่อ 	<p>ผลกระทบทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปด้านอุทกวิทยาน้ำท่วม ดินอย่างเคร่งครัด วางแผนการวางระบบระบายน้ำของโครงการให้ดำเนินการในช่วงฤดูแล้งเพื่อป้องกันการชะล้างดินและเศษวัสดุก่อสร้างลงทางระบายน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดขวางการไหลของน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง หากโครงการฯ ไม่มีความจำเป็นต่อใช้งานแล้ว ต้องรับนำออกจากพื้นที่ก่อสร้างทันที หรือต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เพื่อรอกการนำออกจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นการไม่ให้เกิดขวางทางไหลของน้ำ การก่อสร้างในฤดูฝนต้องระมัดระวังการเกิดน้ำท่วมขังในคันไถด้านหนึ่งของถนน หากพบการท่วมขังเกิดขึ้นต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำ หรือหาทางระบายน้ำในหืออกจากเขตน้ำท่วมโดยด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในระหว่างก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ตรวจสอบสภาพท่อระบาย 	<p>มาตรการก่อสร้าง</p> <p>จัดทรวัดท่อระบายน้ำทุกจุดตลอดแนวการก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่แนวเส้นทางตัดผ่านแหล่งน้ำธรรมชาติ ดัชนีตรวจวัดการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่วิธีการตรวจวัดตรวจสอบสภาพท่อ ทางระบายน้ำ ความลาดชันของพื้นที่ การซึมและการไหลนองของน้ำ รวมถึงพื้นที่รับน้ำ ตลอดจนแนวการก่อสร้างโครงการ ความถี่ในการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากเกิดกรณีฝนตกหนักให้มีการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณ</p>	



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทັນโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง


กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>และปรับระดับพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจมีการกองเศษวัสดุต่างๆ ที่ได้จากการขุดหรือปรับพื้นที่ไว้ในพื้นที่โครงการ งานขุดดิน และงานปรับถมพื้นที่ ซึ่งอาจมีการกองหรือการถมดิน งานก่อสร้างคันทางที่สูงกว่าระดับดินเดิมในบริเวณห้วยตาเหมา ซึ่งการรบกวนของเศษวัสดุจากการก่อสร้างหรือการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำดังกล่าวก็จะส่งผลให้เกิดขวางการระบายน้ำและทำให้การระบายน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>นำภายในพื้นที่ที่มีการอุดตันหรือไม่ (6) ออกแบบ Factor of Safety > 1 (7) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วมอย่างเคร่งครัด มาตรการเฉพาะ (1) สะพานลอยข้ามทางรถไฟบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 226 ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ดังนี้ ➢ บนสะพานลอย เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. และใช้ท่อคอมกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระบายน้ำเข้าสู่ระบบระบายน้ำระดับดิน ➢ ถนนระดับดิน เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักวางทุกๆ 15.0 เมตร ได้ทางเท้าเพื่อระบายลงสู่คลองสาธารณะ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์</p>	<p>รวม 300,000 บาท/ปี ครั้งละ 25,000 บาท ดำเนินการ 12 ครั้ง/ปี การประเมินผล บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ และปัญหาหน้าท่วมซึ่ง เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะก่อสร้าง</p>	




(นางสารัญญาภรณ์ ทันโตกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ความปลอดภัย (Factor of Safety) เท่ากับ 35.15 ซึ่งสามารถรองรับการระบายน้ำได้อย่างเพียงพอ</p> <p>➤ ระบบระบายน้ำในทางลอดเป็นรางระบายน้ำลงสู่บ่อพัก โดยรวบรวมปริมาณน้ำจากรางระบายน้ำภายในทางลอดผ่านระบบท่อ โดยกำหนดให้มีการก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 5.0 เมตร (ขนาดวัดจากผนังด้านใน) ลึก 2.0 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Submersible Axial Flow Pump ขนาด 30 กิโลวัตต์ อัตราการสูบน้ำ 0.457 ลบ.ม. ต่อวินาที Total H 17 ม. จำนวน 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง เพื่อสลับกันทำงาน) ควบคุมโดยระบบลูกลอย</p> <p>➤ ทั้งนี้ พื้นที่ก่อสร้างบึงสูบน้ำอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ดังนั้น กรมทางหลวงจะต้องยื่นหนังสือขอใช้พื้นที่ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ ระบบระบายน้ำบริเวณเชิงลาด เพื่อให้เกิดการชะล้างการระบายน้ำ และน้ำขังที่</p>	 <p>EIA CONSULTANT CO., LTD.</p>

.....
 (นางสาวธัญญาภรณ์ พันโตภาส)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
 กันยายน 2562

.....
 (นายนคร ศรีวิวงศ์)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดลอมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดลอม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอม
	<p>จุดจรรถระดับพื้น มีการก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัว ยู (U-Ditch) ขนาดกว้าง 26 เซนติเมตร บริเวณด้านหน้า Concrete Barrier ยาวตลอดช่วงโครงสร้างเชิงลาด สะพาน (Bridge Approach) เพื่อรับน้ำ จากผิวจราจรให้ไหลลงรางได้โดยตรงอย่าง รวดเร็ว และระบายน้ำออกจากรางโดย การสร้างบ่อพักน้ำและส่งน้ำออกสู่ระบบ ระบายน้ำบนถนนระดับพื้นต่อไป</p>		
	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบด้านภาระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วมอาจเกิดขึ้นได้ถ้า หากอาคารระบายน้ำที่ได้ออกแบบไว้ไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้น แต่ในการออกแบบระบบระบายน้ำตามแนวเส้นทางโครงการทั้งระบบ ระบายน้ำบนสะพาน ระบบระบายน้ำระดับดิน และระบบระบายน้ำของ ทางลอดใต้ทางแยก ได้ทำการออกแบบให้มีช่องเปิดที่เพียงพอสำหรับ การระบายน้ำ โดยคำนึงถึงปริมาณน้ำหลาก ดังนั้น ระบบระบายน้ำที่ได้ ออกแบบไว้จึงมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการระบายน้ำ <p>ทั้งนี้ เมื่อเปิดใช้โครงการเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดการขรุขระ อุดตันของ ระบบระบายน้ำจากการทับถมของเศษใบไม้หรือตะกอนดิน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด น้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ จึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ</p>	<p>(1) ตรวจสอบ ดูแล และขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อ พักท่อระบายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p> <p>(2) จัดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีกำลังเพียงพอที่จะสูบน้ำ ออกในกรณีที่เกิดการระบายน้ำเกิดการขรุขระจน ไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้ในงานในกรณีที่เกิด ฝนตกหนักจนอาคารระบายน้ำไม่สามารถ ทำงานได้ทัน โดยตั้งที่ตำแหน่ง 1 จุด บริเวณ กม.75+910 (กม.246+915 ปัจจุบัน)</p> <p>(3) ติดตั้งป้ายแสดงผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรติดต่อ บริเวณเครื่องสูบน้ำและอาคารระบายน้ำ</p>	<p>ระยะดำเนินการ จุดตรวจวัด อาคารระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ท่อ ลอด ดัชนีตรวจวัด - ประสิทธิภาพการระบายน้ำใน พื้นที่ และความสามารถในการ รองรับของแหล่งน้ำ - ประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา</p>


.....
(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนไธภาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


.....
(นายนคร ศรีจิวค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



กรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเทศไทย

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณภูมิ)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บริเวณทางลอด ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีปัญหา โดยบริเวณดังกล่าวอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบดูแลอาคาร ระบายน้ำของโครงการให้พร้อมใช้งานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา หากพบการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที และตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณสองข้างทางของทางหลวงโครงการในช่วงฤดูฝน</p> <p>(5) การระบายน้ำบนสะพานลอย เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. และใช้ท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระบายน้ำเข้าสู่ระบบระบายน้ำระดับดิน</p> <p>(6) การระบายน้ำถนนระดับดิน เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักวางทุกๆ 15.0 เมตร ได้ทางเท้าเพื่อระบายลงสู่คลองสาธารณะ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัย (Factor of Safety) เท่ากับ 35.15 ซึ่งสามารถรองรับการระบายน้ำได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) เดือนละ 1 ครั้ง - ช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) ดำเนินการตรวจวัด 2 ครั้ง <p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>การประเมินผล</p> <p>บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องทำการติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ และปัญหาน้ำท่วมซึ่ง เพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะดำเนินการ</p>	

(Signature)


(นางสาวอัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Signature)

(นายนคร ศรีรงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(7) ระบบระบายน้ำในทางลอดเป็นรางระบายน้ำลงสู่บ่อพัก โดยรวบรวมปริมาณน้ำจากรางระบายน้ำภายในทางลอดผ่านระบบท่อ สู่บ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 5.0 เมตร (ขนาดวัดจากผนังด้านใน) ลึก 2.0 เมตร และใช้เครื่องสูบน้ำ Submersible Axial Flow Pump ขนาด 30 กิโลวัตต์ อัตราการสูบ 0.457 ลบ.ม. ต่อวินาที Total H 17 ม. จำนวน 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง เพื่อสลับกันทำงาน) ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ</p> <p>(8) ระบบระบายน้ำบริเวณเชิงลาด ใช้รางระบายน้ำรูปตัว ยู (U-Ditch) ขนาดกว้าง 26 เซนติเมตร บริเวณด้านหน้า Concrete Barrier ยาวตลอดช่วงโครงสร้างเชิงลาดสะพาน (Bridge Approach) เพื่อรับน้ำจากผิวจราจรให้ไหลลงรางได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว และระบายน้ำออกจากรางโดยการสร้างบ่อพักน้ำและส่งน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำบนถนนระดับพื้นที่ต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการขัดขวางการระบายน้ำ และน้ำข้างที่จุดจราจรระดับพื้นที่</p>	




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศน์โตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THANACHA NATHAI
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจและสังคม	<p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <p>ผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมของชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมงานขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่ของคนในชุมชนระหว่างสองข้างทาง เนื่องจากมีการขนส่งและรถบรรทุกเข้ามาในพื้นที่โครงการ อาจจะมีการกองเศษดินหรือเศษวัสดุ และอาจมีการร่วงของเศษดินหรือวัสดุก่อสร้างจากบรรทุกขณะทำการขนส่งเข้าพื้นที่ก่อสร้างหรือออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้เกิดการกีดขวางทางคมนาคมบนเส้นทางหลักและเส้นทางคมนาคมท้องถิ่นบ้างแต่คาดว่า จะอยู่ในระดับน้อยมาก จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธระหว่งคนในชุมชน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน <p>จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม มีเพียงร้านค้าริมทางทั้งสิ้น จำนวน 6 ร้าน โดยจากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจมีร้านค้าริมทางจำนวน 3 ร้าน ที่มีลักษณะการใช้ที่ดินเป็นร้านค้าขายและที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นร้านค้าขายของชำ ร้านขายข้าวแกง และร้านขายอาหาร อีก 3 ร้าน มีลักษณะการใช้ที่ดินเป็นร้านค้า ได้แก่ ร้านขายส้มตำ และร้านขายอาหารอีสาน+ขนม และอีก 1 ร้าน ไม่ระบุการใช้ที่ดิน และประเภทสินค้าที่ขาย โดยร้านค้าริมทางทั้ง 6 ร้าน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่มีจากการค้าขาย 13,333 บาท และเป็นรายได้หลักของครัวเรือน ซึ่งการ</p>	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ เพื่อชี้แจงข้อมูลก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง เพื่อลดความขัดแย้งในระยะดำเนินการก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์โดยการแจ้งหรือติดประกาศให้ผู้ใช้อิถานน และประชาชนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับโครงการ ทั้งสถานที่ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ช่วงเวลาทำงานเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ผู้ใช้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทาง และไปมาหาสู่กันหรือเข้าถึงร้านค้าหรือบริการได้อย่างไม่มีอุปสรรค จัดให้มีคู่มือเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการไว้ที่ด้านหน้าสำนักงานโครงการ และภายในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ และระบุชื่อผู้รับผิดชอบ 	<p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>กลุ่มผู้อาศัยในระยะ 500 เมตร จากแนวเส้นทางโครงการ (ผู้นำชุมชนพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มครัวเรือน กลุ่มสถานประกอบการ และกลุ่มผู้ค้าริมทาง)</p> <p>ดัชนีตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 2. ผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในระยะก่อสร้าง 3. ความคิดเห็นและทัศนคติต่อโครงการ <p>วิธีการตรวจวัด</p> <p>สำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม และจัดทำรายงานนำเสนอผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะ</p>



(นางสาวธัญญาภรณ์ พันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าชุมชนพริตตี้ ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>พัฒนาโครงการจะต้องมีการย้ายร้านค้าทั้ง 3 ร้าน ที่มีลักษณะการใช้ที่ดินเป็นเพียงร้านค้า จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ กลุ่มที่อยู่อาศัยอยู่สองข้างทางหลวงหมายเลข 226 ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เช่น ฝุ่น เสียง คิววัน ไอเสียจากยานพาหนะ และความสัมพันธ์ เป็นอาคารบ้านเรือน ตึกหรืออาคารพาณิชย์ ร้านค้าและสถานประกอบการ ที่ประชาชนใช้สำหรับประกอบอาชีพ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง จำนวน 31 ตัวอย่าง พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำเนินการในพื้นที่โครงการตั้งแต่ 1 วัน -5 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.4 มีจำนวนพนักงาน 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 มีขนาดพื้นที่สถานประกอบการตั้งแต่ขนาด 2 งานจนถึงขนาด 2 ไร่ ซึ่งมีความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการ ในประเด็นฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ,ผลกระทบต่อการกีดขวางทางเข้าออกลูกค้าอาจต้องขังรถไกล,ขาดรายได้จากการค้าขายและทำให้กิจการซบเซา/การค้าขายแยกลง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวอาจมีผลกระทบกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวและอาจไม่สามารถค้าขายสินค้าได้ดั้งเดิมและทำให้รายได้ลดลงในระยะหนึ่ง ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเหตุรำคาญจากกิจกรรมก่อสร้างกิจกรรมการปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร 	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับร้านค้าในเขตทาง จำนวน 3 แห่ง ที่ต้องมีการย้ายให้กรรมทางหลวงประเทศไทย และดับโลกกำแพงเทศบาลตระเวนใหญ่ และดับโลกกำแพงเพื่อประสานงานให้ร้านค้าขยับร้านเข้าไปจากเขตทาง 30 เมตร และจัดสรรพื้นที่ค้าขายให้อยู่ในระยะเปียก สำหรับร้านค้าในเขตทาง จำนวน 3 แห่ง ที่มีสภาพเป็นเพียงร้านค้า สามารถย้ายไปยังในพื้นที่ค้าขายของเอกชนที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุด และ ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องการรื้อย้าย เพื่อให้การรื้อย้ายร้านค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว จำกัดเวลาการรื้อย้าย และสามารถค้าขายได้ดั้งเดิม กำหนดให้ผู้รับเหมามาให้ความสำคัญ ในการพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อลดปัญหาด้านสังคม/ลดปัญหาการว่างงาน และการอพยพแรงงาน และให้โอกาสแก่คนในพื้นที่เข้าทำงานกับโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความ 	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับร้านค้าในเขตทาง จำนวน 3 แห่ง ที่ต้องมีการย้ายให้กรรมทางหลวงประเทศไทย และดับโลกกำแพงเพื่อประสานงานให้ร้านค้าขยับร้านเข้าไปจากเขตทาง 30 เมตร และจัดสรรพื้นที่ค้าขายให้อยู่ในระยะเปียก สำหรับร้านค้าในเขตทาง จำนวน 3 แห่ง ที่มีสภาพเป็นเพียงร้านค้า สามารถย้ายไปยังในพื้นที่ค้าขายของเอกชนที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุด และ ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องการรื้อย้าย เพื่อให้การรื้อย้ายร้านค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว จำกัดเวลาการรื้อย้าย และสามารถค้าขายได้ดั้งเดิม กำหนดให้ผู้รับเหมามาให้ความสำคัญ ในการพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อลดปัญหาด้านสังคม/ลดปัญหาการว่างงาน และการอพยพแรงงาน และให้โอกาสแก่คนในพื้นที่เข้าทำงานกับโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความ 	<p>ความถี่ในการตรวจวัด 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณ</p> <p>(ระยะก่อสร้าง 525,000 บาท/ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าสำรวจและค่าวิเคราะห์ 1,000 บาท/ตัวอย่าง - ค่าดำเนินการ 100,000 บาท/ครั้งจำนวน 425 ตัวอย่าง <p>การประเมินผล บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องตรวจสอบการดำเนินงานติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะก่อสร้าง</p>

(Handwritten signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันทิมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและส่วนรวมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Handwritten signature)

(นายนคร ศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าชุมพุมพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>และการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟรวมทั้งกิจกรรมการก่อสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละอองและเสียงรบกวนต่อประชาชนในแนวเส้นทางโครงการ แต่คาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากความเข้มข้นของฝุ่นละอองและมลสารต่างๆมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>สันตะเทือนอย่างแรงครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ห้ามกองเศษวัสดุจากกรรือย้าย เศษดิน หิน และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือใช้ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ต้องขนย้ายออกไปจากพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรในพื้นที่ ▪ ผู้รับเหมาดูแลการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยทุกครั้งที่ก่อสร้างแต่ละวันแล้วเสร็จ ห้ามเก็บกองริมถนนเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร ▪ กำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืน ▪ จัดการพื้นที่ว่างวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างไม่ให้กีดขวางการเข้าถึงร้านค้า และสถานประกอบการ ▪ หากได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง จะต้องดำเนินการตรวจสอบและเร่งแก้ไขติดตามผลการดำเนินการ ภายใน 15 วัน รวมทั้งตอบกลับข้อร้องเรียนให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน 7 วัน ▪ กำหนดให้หมวดการทางชุมพุมพิสัย และบริเวณสำนักงานโครงการก่อสร้างแนวเส้นทางโครงการ 	



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนิตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่โครงการ กรณี ชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากโครงการและเร่งหา ข้อแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยเฉพาะกิจกรรมการก่อสร้างในเขตชุมชน ควร เร่งดำเนินการให้ตรงตามกำหนดเวลาเพื่อลด ผลกระทบด้านต่างๆ ต่อชุมชน <p>ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์จาก กิจกรรมก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เตรียมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ▪ ประชาสัมพันธ์โดยการแจ้งหรือติดประกาศให้ ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ ทั้งสถานที่ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ช่วงเวลา ทำงานเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง ดังกล่าว รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทาง และไปมาหาสู่กันได้ ตามปกติ 	



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทັນโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายณคร ศรีวิจิตร)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> โครงการช่วยให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และลดอุบัติเหตุระหว่างทางรถไฟกับทางหลวง ทำให้เกิดการคั่งตัวในการคมนาคมภายในพื้นที่ แต่การก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟอาจทำให้เกิดการเดินทางไปยัง 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีคู่มือเรื่องเรียนที่เกิดจากโครงการไว้ที่ด้านหน้าสำนักงานโครงการ และหมวดโครงการทางอุทุมพรพิสัย 1 โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ และระบุชื่อผู้ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด หากได้รับเรื่องเรียนถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง จะต้องดำเนินการตรวจสอบและเร่งแก้ไขติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งตอบกลับข้อร้องเรียนให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบโดยเร็ว <p>ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชน โครงการช่วยให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และลดอุบัติเหตุระหว่างทางรถไฟกับทางหลวง ทำให้เกิดการคั่งตัวในการคมนาคมภายในพื้นที่ แต่การก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟอาจทำให้เกิดการเดินทางไปยัง 		<p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>กลุ่มผู้อาศัยในระยะ 500 เมตรจากแนวเส้นโครงการ (ผู้นำชุมชน พื้นที่รอบแนวเส้นทางสิ่งแวดล้อม กลุ่ม</p>



(นางสาวธัญญาภรณ์ พันโตภาส)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวงค์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลการสะท้อนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีจันทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ชุมชนอีกฟากถนน จำนวน 9 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ของตำบลสระแก้วแก่งใหญ่ ตำบลกำแพง และตำบลสำโรงได้แยกขึ้นจากเดิม ทำให้การเดินทางระหว่างชุมชนดังกล่าวไม่สะดวกดังเดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในด้านการเดินทางไปมาหาสู่กันบ้าง แต่ไม่ถึงกับตัดความความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปอย่างถาวร ดังนั้น จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษากำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานฉุกเฉิน เป็นงานซ่อมผิวทาง ฉาบผิวจราจร ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเป็นการบำรุงรักษาเพื่อต่ออายุให้สะพานลอยข้ามทางรถไฟอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการซ่อมบำรุงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุที่ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการอยู่ในเขตโครงการเท่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อขบวนการเดินทางของคนในชุมชนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามความถี่ของกิจกรรมจะมีน้อยมาก จึงไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อทางตรงและทางอ้อม ต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนแต่อย่างใด จึงไม่ส่งผลกระทบ • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน <p>เมื่อมีโครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟจะส่งผลให้การคมนาคมของโครงการสะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว คือ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ มีความคล่องตัวและเกิดความสะดวกรวดเร็ว</p>	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ครัวเรือน และกลุ่มสถานประกอบการ) จำนวน 419 ตัวอย่าง ดัชนีตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ 2. ผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้น 3. การใช้ประโยชน์จากโครงการ 4. ความคิดเห็นและทัศนคติต่อโครงการ <p>วิธีการตรวจวัด</p> <p>สำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม และจัดทำรายงานนำเสนอผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะ</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>1 ครั้ง/ปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นติดตามทุก 5 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	

.....

 (นายนคร ศรีวิวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

.....

 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนคร) -แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ขึ้น ทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มพัฒนาดีขึ้น จึงคาดว่าผลกระทบทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> • งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานฉุกเฉิน เป็นงานซ่อมผิวทาง ฉาบผิวจราจร ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเป็นกรบำรุงรักษาเพื่อต่ออายุให้สะพานลอยข้ามทางรถไฟอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มากขึ้น ลักษณะกิจกรรมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนแต่อย่างใด 		<p>งบประมาณ 519,000 บาท/ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าสำรวจและค่าวิเคราะห์ 1,000 บาท/ตัวอย่าง - ค่าดำเนินการ 100,000 บาท/ครั้ง จำนวน 419 ตัวอย่าง <p>หน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวงโดยจัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการ การประเมินผล บุคคลที่ 3 (Third Party) ต้องตรวจสอบการดำเนินงานติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดทำรายงานและสรุปผลนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งระยะดำเนินการ</p>



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทั่นโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.2 สาธารณสุข</p> <p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะก่อนก่อสร้าง ได้แก่ การเตรียมการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภค การขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง และกิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ งานดิน งานทาง งานก่อสร้างโครงสร้างสะพาน และงานก่อสร้างทางลอดใต้สะพานลอยข้ามทางรถไฟ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มีการใช้เครื่องจักรในการขุด เปิดหน้าดิน ปรับพื้นที่ ที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เกิดสารมลพิษทางอากาศจากท่อไอเสียรถบรรทุก และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) รวมทั้งเสียงดังรบกวนจากการตอกหรือขุด ซึ่งจากผลการคาดการณ์ความเข้มข้นของมลสารในระยะก่อสร้างจะมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างสะพาน และก่อสร้างทางลอด มีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวมจากอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกแห่ง ส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมจากการเปิดหน้าดินมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด ได้แก่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านอ้ออาพร) มีค่าเท่ากับ 450.54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณหมู่ที่ 14 บ้านสระแก้วใหญ่ มีค่าเท่ากับ 334.54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร - เสียงดังรบกวน บริเวณพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณทาง 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และเสียงอย่างเคร่งครัด</p> <p>(2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่</p> <p>(3) ปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน เรื่องการจัดระบบสุขาภิบาลเบื้องต้นในบริเวณที่พิกัดคนงาน รวมทั้งสำนักงานควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้อง</p> <p>(4) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล สำหรับคนที่ทำการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านความเพียงพอของการให้บริการของหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่จัด</p> <p>(5) ประสานให้เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ จัดการขยะมูลฝอยจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีการเก็บขยะจากพื้นที่โครงการอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นแหล่ง</p>		




(นางสาวธัญญาภรณ์ พันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวังค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THE ENVIRONMENTAL CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลการขอรับสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>หลวงหมายเลข 226 ในช่วงงานขยายถนน อยู่ในช่วง 41.3-78.7 เดซิเบล (เอ) ช่วงงานก่อสร้างสะพาน อยู่ในช่วง 52.5-80.3 เดซิเบล (เอ) และช่วงงานก่อสร้างทางลอด 52.3-73.6 เดซิเบล (เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน 70.0 เดซิเบล(เอ) พบว่ากิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนที่อยู่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง และหมู่ที่ 14 บ้านหนองกุด (บ้านเอืออหาร) เกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพเนื่องจากปัญหาเสียงดังเกินมาตรฐานได้</p> <p>ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ และหมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอืออหาร) มีโอกาสได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน และประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน ได้แก่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง หมู่ที่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านกำแพง และหมู่ที่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอืออหาร) มีโอกาสได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านกำแพง หมู่ 11 บ้านหนองกุด (บ้านเอืออหาร) หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง และหมู่ที่ 14 บ้านสระกำแพงใหญ่ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดการรบกวนเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ</p>	<p>เพาะพันธุ์ของพืชน้ำโรต</p> <p>(6) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังขยะแบบฝาปิดแยกประเภทขนาดความจุ 100 ลิตร จำนวนอย่างน้อย 8 ถัง แบ่งเป็นถังขยะทั่วไป 4 ถัง ถังขยะรีไซเคิล 2 ถัง และถังขยะอันตราย 2 ถัง โดยตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่สำนักงานประเภทละ 1 ถัง ที่เหลือตั้งไว้บริเวณที่พักคนงาน และประสานงานกับสำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ เพื่อขออนุญาตให้บริการนำมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล ส่วนขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปขายให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ และสำหรับขยะอันตราย เช่น น้ำมันเครื่อง เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน หม้อแบตเตอรี่ และหลอดไฟ เป็นต้น จะถูกรวบรวมใส่ถังขยะอันตรายก่อนส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.101) เป็นผู้นำไปกำจัด ซึ่งในการก่อสร้างโครงการคาดว่าจะใช้คนงาน</p>	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทินโสภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวงค์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเทศไทย

รายงานแสดงผลการตอบต่อสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ระบบการได้ยินของประชาชนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ในระหว่างการทำเนื่งกิจกรรมต่างๆ จะมีคนงานก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่ จำนวน 150 คน ซึ่งเป็นคนงานต่างถิ่น อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคต่างถิ่นที่มากับคนงานก่อสร้างสู่ประชาชนในแนวพื้นที่โครงการเดิม รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชุมชนได้ เช่น การลักทรัพย์ ฆ่า ข่มขืน หรือความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกับคนในท้องถิ่นจนทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายและกระทบต่อสภาพจิตใจทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น อีกทั้งการเข้ามาก่อสร้างในพื้นที่โครงการเป็นการไปกลับ ไม่ได้ค้างคืน เนื่องจากบ้านพักคนงานตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย ห่างจากพื้นที่โครงการ 9.25 กิโลเมตร โอกาสในการเกิดผลกระทบต่ำ โครงการมีการก่อสร้างบ้านพักคนงาน/สำนักงานโครงการ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่หมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัยบริเวณ กม.0+853 ทล.2083 สายสัมพันธ์น้อย-ราศีไศล บ้านหนองสัมปอ ยอ ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งห่างจากพื้นที่โครงการ 9.25 กิโลเมตร มีคนงานจำนวน 150 คน มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 400 ลิตร/วัน อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการรับเชื้อโรคจากแหล่งเพาะพันธ์ของพาหะนำโรค เช่น โรคฉี่หนู ท้องร่วง บิด เป็นต้น และส่งผลให้เกิดความรำคาญ หงุดหงิด และความเครียดจากการได้รับสัมผัสกลิ่นอันมีพิษประสงค์ อย่างไรก็ตามได้จัดให้มีถังขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นบริเวณ 	<p>ประมาณ 150 คน/วัน สามารถคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดจากคนงานก่อสร้างโดยคิดค่านอกจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.80 กก./คน./วัน (พัฒนา ,2539) ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.3 กก./ลิตร จึงคาดว่าจะมีขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานประมาณ 400 ลิตร/วัน</p> <p>แจ้งพนักงานและคนงานทุกคนในเรื่องการรักษาความสะอาด และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่คนงาน</p> <p>(7) ประสานงานกับสถานบริการทางสาธารณสุขที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ในการขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน จัดให้มีรั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเช่นเดียวกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้นุ่นละออง มลพิษทางอากาศ และเสียงดังรบกวนไปสู่ชุมชนที่อยู่ริมสองฝั่งของแนวเส้นทางโครงการ และเป็นการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ประมาณ 150 คน/วัน สามารถคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่อาจเกิดจากคนงานก่อสร้างโดยคิดค่านอกจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.80 กก./คน./วัน (พัฒนา ,2539) ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.3 กก./ลิตร จึงคาดว่าจะมีขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานประมาณ 400 ลิตร/วัน</p> <p>แจ้งพนักงานและคนงานทุกคนในเรื่องการรักษาความสะอาด และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่คนงาน</p> <p>(8) ประสานงานกับสถานบริการทางสาธารณสุขที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ในการขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน จัดให้มีรั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเช่นเดียวกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้นุ่นละออง มลพิษทางอากาศ และเสียงดังรบกวนไปสู่ชุมชนที่อยู่ริมสองฝั่งของแนวเส้นทางโครงการ และเป็นการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



(Signature)

(นางสาวอัญญาภรณ์ ทนโตภาส)


ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและจัดการส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Signature)

(นายนคร ศรีวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าหมู่บ้านพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>บ้านพักคนงาน นอกจากนี้นั้ยังมีเศษเหล็ก ดิน สิ่งกเสี ไม่ จากกิจกรรมการก่อสร้างจะถูกรวบรวมและนำกลับมาใช้ใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมการก่อสร้างทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างจะต้งมีการดำเนินการจากเจ้าที่และคนงานของโครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ผู้ป้วยเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อขีดความสามารถของการรองรับผู้ป้วยได้รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เดิมอาจมีอากการเจ็บป่วยเดิมมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากขีดความสามารถของการรองรับผู้ป้วยลดลง และความกังวลใจว่าจะได้รับการรักษาที่พ้วยหรือไม่ เนื่องจากมีการเข้ามาดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างของคนงานก่อสร้างจำนวน 150 คน อาจก่อให้เกิดการขาดความพ้วยพ้องต่อการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งพบว่าสถานบริการสาธารณสุขที่มีขอบเขตการให้บริการอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ คือ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (ห่างจากโครงการ 219 ม.) ซึ่งมีบริการให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น ด้านการรักษาพยาบาล งานควบคุมป้องกันโรค งานส่งเสริมสุขภาพ และพ้ืนฟูการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู (ห่างจากโครงการ 1,998 ม.) และศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง (ห่างจากโครงการ 1,285 เมตร) ซึ่งสถานบริการด้านสุขภาพดังกล่าวเพียงพ้อในการให้บริการ 	<p>(10) บริเวณที่พักคนงานจะต้องมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีถูกสุขลักษณะและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</p> <p>(11) การจ้างคนงานก่อสร้าง ควรพิจารณาการจ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อช่วยลดปัญหาด้านความปลอดภัยและความขัดแย้งระหว่างคนงานต่างถิ่น</p> <p>(12) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงานและตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันกาเกิดปัญหาอาชญากรรม</p> <p>(13) ผู้รับเหมาต้องวางเกณฑ์และข้อปฏิบัติแก่คนงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอย่างเข้มงวดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการกล่าวตักเตือน หรือการลงโทษ - กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้างไว้ไม่เกิน 22.00 น. หากมีความจำเป็นต้องมีการลงชื่อพร้อมบันทึกเวลาเข้า-ออก 	 <p>SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY</p>

(Signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทั่นโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Signature)

(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณภูมิ)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเล่นการพนันและดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง - ห้ามคนงานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภท - ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล - ห้ามทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการตรวจสอบบ้านพักคนงาน กรณีมีปัญหาระหว่างคนงานกับคนในชุมชน เช่น ทะเลาะวิวาทรวมทังปัญหาอาชญากรรม และปัญหาเสพติด <p>(14) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p>	
ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา	เมื่อปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเสียงจากการจราจรบนท้องถนน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สุขภาพ	มาตรการทั่วไป (1) กรมทางหลวง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ	




(นางสาววิญญาภรณ์ ทัศนไธภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



NANA CHART
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.3 อาชีวอนามัย</p>	<p>อนามัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการได้ ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการคาดการณ์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในทุกแห่ง ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นที่ งานดิน งานทาง และงานก่อสร้างทางลอดได้สะพานลอยข้ามทางรถไฟ ซึ่งในระหว่างก่อสร้างโครงการจะเป็นการดำเนินงานที่ใช้เครื่องจักรกลร่วมกับแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยและคนงาน ซึ่งคาดว่าคนงานจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองทำให้คนงานเกิดการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจจากการได้รับฝุ่นละออง และการได้รับเสียงดังจากการก่อสร้างจากเครื่องจักรกลทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินของประชาชนได้ การก่อสร้างอาจเกิดเหตุและอันตรายที่ส่งผลต่อคนงานก่อสร้างได้ รวมทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ขาดความระมัดระวัง เช่น คนงานที่ทำงานอยู่บริเวณถนนเสี่ยงต่อการถูกล้อชนจากรถที่สัญจรไปมาเกิดความเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นจะมีความเสี่ยงในช่วงเวลาของการก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ 	<p>ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ และเสียงอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นที่ งานดิน งานทาง และงานก่อสร้างทางลอดได้สะพานลอยข้ามทางรถไฟ ซึ่งในระหว่างก่อสร้างโครงการจะเป็นการดำเนินงานที่ใช้เครื่องจักรกลร่วมกับแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยและคนงาน ซึ่งคาดว่าคนงานจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองทำให้คนงานเกิดการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจจากการได้รับฝุ่นละออง และการได้รับเสียงดังจากการก่อสร้างจากเครื่องจักรกลทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินของประชาชนได้ การก่อสร้างอาจเกิดเหตุและอันตรายที่ส่งผลต่อคนงานก่อสร้างได้ รวมทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ขาดความระมัดระวัง เช่น คนงานที่ทำงานอยู่บริเวณถนนเสี่ยงต่อการถูกล้อชนจากรถที่สัญจรไปมาเกิดความเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นจะมีความเสี่ยงในช่วงเวลาของการก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักวิธีใช้ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทของงานก่อนการปฏิบัติงาน และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ (วิศวกรโครงการ) ดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด</p> <p>(3) จัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย และความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(4) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ แวนตา หน้ากาก เครื่องป้องกันเสียง รองเท้ายางหุ้มส้น</p>	



(นางสาวธัญญาภรณ์ พันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง


กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กันยายน 2562



T.N. CHART
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บถึงพิการได้ รวมถึงใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และความสั่นสะเทือนจากการจราจรหนาแน่นโครงการซึ่งอาจทำให้คนงานเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกัน ดังนั้น ผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>หรืออุปกรณ์อื่นให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน และควบคุมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด (5) ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตการก่อสร้างให้ชัดเจนในเขตก่อสร้างส่วนใดที่เป็นอันตราย ผู้ที่เข้าไปในเขตดังกล่าวต้องสวมหมวกนิรภัย และทำป้ายแสดงเขตอันตรายให้ชัดเจนทุกแห่ง รวมทั้งจัดทำรั้วกัน หรือเส้นแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักรที่อาจเป็นอันตรายให้ชัดเจนทุกแห่ง (6) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ประสิทธิภาพ สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541</p> <p>(7) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม และเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียง มาตรฐานอุปกรณ์</p> <p>(8) ตรวจสอบสุขภาพคนงานและพนักงานก่อนเข้า</p>	


.....
(นางสาวธัญญาภรณ์ พันโตภาส)


.....
(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี</p> <p>(9) กำหนดให้จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง และสำนักงานโครงการ โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่อย่างน้อย 1 คน เพื่อรักษา/พยาบาลเบื้องต้น</p> <p>(10) จัดให้มีน้ำดื่มภายในที่พักคนงานให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง ในปริมาณน้ำใช้ 5 ลิตร/คน/วัน ซึ่งภายในที่พักคนงาน 1 แห่งมีคนงานก่อสร้างจำนวน 150 คน ดังนั้นต้องจัดเตรียมน้ำดื่มภายในที่พักคนงานประมาณ 0.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน/แห่งถึงจะเพียงพอ</p> <p>(11) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอากาศและบรรยากาศ เสี่ยงความสั่นสะเทือน และการคมนาคมอย่างเคร่งครัด</p> <p>(12) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเฉพาะด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน เรื่องการจัดระบบสุขาภิบาลเบื้องต้นในบริเวณที่พักคนงาน รวมทั้งสำนักงานควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้อง</p>	 <p>ENVIRONMENTAL IMPACT CONSULTANT CO., LTD.</p>



.....
(นางสาวธัญภรณ์ ทัศนโศภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


.....
(นายนคร ศรีธงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสาครินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>(13) ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p> <p>(14) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <p>การเปิดใช้โครงการ งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ/งานฉุกเฉิน เป็นงานซ่อมผิวทาง ฉาบผิวจราจร ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่บนผิวจราจร ใช้จำนวนพนักงานไม่มากนัก และใช้ระยะเวลาในการทำงานเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนอย่างมีนัยสำคัญ</p>		
<p>4.4 อุบัติเหตุและความปลอดภัย</p>	<p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นที่ งานดิน งานทาง งานก่อสร้างโครงสร้างสะพาน และงานก่อสร้างทางลอดใต้ทางแยก กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การขุดตอ การปรับระดับพื้นที่ งานขุดดิน งานปรับถมพื้นที่ งานก่อสร้างคันทาง และก่อสร้างชั้นทาง โดยอาจจะมีการวางกองดินหรือกองวัสดุก่อสร้างกีดขวางทางสัญจร หรือการรั่วของเศษวัสดุจากกรณีรถขณะทำการขนส่ง อุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งการขับโดยประมาท ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด</p> <p>(2) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และ</p>	<p>กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบร่วมกับด้านคมนาคม</p> 



(นางสาวฉัญญภรณ์ ทัศนเดาศ)



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของโครงการได้ โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 10 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ทางแยกเข้าหมู่บ้านสระกำแพงใหญ่ จุดที่ 2 ทางแยกเข้าทางหลวงชนบท จุดที่ 3 ทางแยกเข้าถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งเหนือ จุดที่ 4 ทางแยกเข้าถนนในหมู่บ้าน (ฝั่งเหนือ) จุดที่ 5 ทางแยกเข้าทางหลวงชนบท ศก. 3025 จุดที่ 6 ทางแยกเข้าถนนทางเข้าวัดสระกำแพงใหญ่ จุดที่ 7 ทางแยกเข้าถนนในหมู่บ้าน (กม.76+610 (กม.247+615 ปัจจุบัน) จุดที่ 8 ทางแยกเข้าถนนไป บ้านหนองกุดและบ้านด้าย จุดที่ 9 ทางโค้งลาดเอียงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ และจุดที่ 10 จุดตัดทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กับจุดตัดทางรถไฟ ที่ กม.75+968 (กม.246+973 ปัจจุบัน) อีกทั้งการดำเนินการกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกิดในเขตทาง 30 เมตรของโครงการซึ่งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 226 โดยการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างจะมีทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ก่อสร้าง หากขอบเขตของพื้นที่ก่อสร้างไม่ชัดเจนอาจทำให้คนที่สัญจรไปมารวมทั้งผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน คนที่สัญจรไปมารวมทั้งผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่เห็นพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ทราบว่ามีบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ก่อสร้างก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้การก่อสร้างโครงสร้างสะพานซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความสูงประมาณ 6 เมตร ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อคนที่สัญจรไปมาและผู้ใช้รถ/ถนนด้านล่างได้ เช่น การร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างกระเด็นไปโดนคนที่สัญจรไปมา เป็นต้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง</p>	<p>ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มาตรการเฉพาะ (1) ปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด (2) การออกแบบสะพานข้ามทางรถไฟเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวง บริเวณขอบของสะพานทั้งสองฝั่งออกแบให้มีกำแพงกันชนที่มีความแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมถึงมีการออกแบบติดตั้งป้ายจราจร และป้ายเตือนในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง (3) บริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีบ้านต่ำกว่าถนน จะมีการก่อสร้างกำแพงกันดินซึ่งจะมีความปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม (4) ติดตั้งป้ายและระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางลอดได้ทางแยกตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีระยะเวลา</p>	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทั่นโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
 กันยายน 2562



(นายนคร ศรีเรืองค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 กันยายน 2562



NAWACHANT
 CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	กลางวันและกลางคืน โดยบริเวณทางขึ้น-ลงของทางลอดซึ่งเป็นทางสัญจรสำหรับรถยนต์เล็กที่มีความเร็วต่ำในพื้นที่ จะมีเพิ่มเติมป้ายจำกัดความสูง 2.50 ม. เพื่อห้ามรถที่สูงกว่า 2.50 ม. เข้าใช้ทางลอด ติดตั้งไว้ที่ทางลอดแยกประมาณ 150 ม. และติดตั้งไว้ที่ทางลอดนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยต่อโครงสร้างรางรถไฟ จะติดตั้งเครื่องควบคุมความสูงก่อนลงทางลอด เพื่อกักรถที่สูงเกิน 2.50 ม. ไม่ให้สามารถเข้าใช้ทางลอดได้ และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อไม่ให้เกิดการเสกการตัดกันของจราจรบริเวณปากทางลอด	
ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมการดำเนินงานในระยะดำเนินการและบำรุงรักษา ได้แก่ การเปิดใช้โครงการ ซึ่งผลกระทบที่ประเมินได้ในระยะนี้จะมีควมสัมพันธ์กับการประเมินผลกระทบการคมนาคม ซึ่งจะเป็นผลกระทบด้านบวก โดยเมื่อมีโครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟจะช่วยเหลือระยะเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องหยุดรอรถไฟขณะที่รถไฟวิ่งผ่าน 1-2.30 นาทีลงได้ รวมทั้งโครงการมีทางลอดใต้ทางรถไฟที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางสั้นทางท้องถิ่นได้ จึงส่งผลให้การคมนาคมของโครงการสะดวกยิ่งขึ้น และสามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถไฟกับรถที่สัญจรไปมาให้ลด 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด</p>	




(นางสาวอัญญาภรณ์ ทินโตนภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562




THAIACHONART
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>น้อยลงได้</p> <ul style="list-style-type: none"> สำหรับงานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานฉุกเฉิน เป็นงานซ่อมผิวทาง ฉาบผิวจราจร ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่เป็นประจำมีการซ่อมแซมผิวทางอยู่ได้ หรือผู้ที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในบางช่วงของแนวเส้นทาง และใช้ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการตลอดแนวเส้นทางโครงการ ดังนั้น จะส่งผลกระทบต่อ 	<p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> การเตรียมการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภค เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการก่อสร้างในเขตทาง 30 เมตร บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 ซึ่งในระหว่างการค้าเป็นงานจะมีการนำเครื่องมือหรือเครื่องจักรต่างๆ เข้าไปในพื้นที่ อาจทำให้เกิดการกีดขวางทางจราจร ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางบริเวณทางหลวงหมายเลข 226 หรือถนนท้องถิ่น ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2448 ,ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 3007,ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 3025,ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษเลียบทางรถไฟฝั่งใต้,ถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านสระกำแพงใหญ่,ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ,ถนนทางเข้าวัดสระกำแพงใหญ่,ถนนไปบ้านหนองกุด,ถนนไปบ้านคำแยและถนนในหมู่บ้าน (ฝั่งเหนือ) ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างไรก็ตาม เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวไม่นาน 	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการป้องกัน</p> <p>มาตรการชั่วคราว</p> <p>มาตรการระยะยาว</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>4.5 ผู้ใช้ทาง</p>	<p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> การเตรียมการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภค เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการก่อสร้างในเขตทาง 30 เมตร บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 ซึ่งในระหว่างการค้าเป็นงานจะมีการนำเครื่องมือหรือเครื่องจักรต่างๆ เข้าไปในพื้นที่ อาจทำให้เกิดการกีดขวางทางจราจร ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางบริเวณทางหลวงหมายเลข 226 หรือถนนท้องถิ่น ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2448 ,ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 3007,ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 3025,ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษเลียบทางรถไฟฝั่งใต้,ถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านสระกำแพงใหญ่,ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ,ถนนทางเข้าวัดสระกำแพงใหญ่,ถนนไปบ้านหนองกุด,ถนนไปบ้านคำแยและถนนในหมู่บ้าน (ฝั่งเหนือ) ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างไรก็ตาม เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวไม่นาน 	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัย</p> <p>(2) กรมทางหลวงได้จัดให้มีนายช่างโครงการควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เสนอ และควบคุมผู้รับเหมามาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านผู้ใช้ทางอย่างเคร่งครัด</p> <p>มาตรการเฉพาะ</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งและอุบัติเหตุและความปลอดภัยอย่าง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


(นางสาวอัญญาภรณ์ ทันทิมาภัส)


(นายนคร ศรีธวัช)



WONG CHAI
CONSULTING CO., LTD.

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนสัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>และเกิดขึ้นบริเวณขอบเขตที่ดินการรื้อย้ายเป็นบางช่วงเท่านั้น ผลกระทบจะเกิดขึ้นในระยะเวลานั้นๆ ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับกิจกรรมการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่บนถนน รถบรรทุกเข้าถึงได้สำหรับการขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุการก่อสร้าง เข้าสู่พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 226 หรือถนนท้องถิ่นได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2448, ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 3007, ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 3025,ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ เสียบบางรถไฟฝั่งใต้,ถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านสระกำแพงใหญ่,ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ,ถนนทางเข้าวัดสระกำแพงใหญ่,ถนนไปบ้านหนองกุด,ถนนไปบ้านตาแยและถนนในหมู่บ้าน (ฝั่งเหนือ) โดยเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่จะอาศัยรถพ่วงในการขนส่ง ส่วนวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปจะใช้รถบรรทุกในการขนส่ง ทำให้มีรถบรรทุกเข้า-ออกบนทางหลวงหรือถนนท้องถิ่นดังกล่าวในการเป็นเส้นทางหลักของการขนส่ง ซึ่งเป็นกรเพิ่มความเสี่ยงของปริมาณของปริมาณรถบนเส้นทางมากขึ้น ส่งผลต่อความไม่สะดวกในการเดินทางทำให้ต้องใช้ความเร็วลดลง และใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาไม่นาน และไม่ได้นขนส่งตลอดทั้งวัน และเกิดขึ้นในบางช่วงเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ • กิจกรรมงานดิน และงานทาง เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบางบริเวณของแนวเส้นทางเท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการตลอดแนวทางหลวงโครงการ รวมทั้งใช้ 	<p>เคร่งครัด</p>	

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทวีโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและแผนกมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(นายนคร ศรีฉิ่งค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กันยายน 2562



HUMAN CHART
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงศรีนครินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระยะเวลาในการดำเนินการไม่มากนัก และจำกัดอยู่ในพื้นที่เขตทางของโครงการเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มีการปิดช่องจราจรแต่อย่างใด ทำให้สามารถใช้เส้นทางได้ปกติแต่อาจทำให้ความเร็วของยานพาหนะลดลงเมื่อผ่านบริเวณที่มีการดำเนินการด้านกิจกรรมดังกล่าวได้ ทำให้การเดินทางของผู้ใช้ทางไม่ค่อยสะดวกนัก โดยผู้ใช้ทางส่วนใหญ่มีการใช้เส้นทางเพื่อระบอบอาชีพ (การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560) ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น รวมทั้งการปรับลดพื้นที่ การก่อสร้างชั้นทาง และก่อสร้างผิวทางบริเวณที่มีการขยายช่องจราจรยังเป็นการกีดขวางทางเข้าออกของเส้นทางคมนาคมท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษเลียบทางรถไฟฝั่งใต้, ถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านสระกำแพงใหญ่, ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ, ถนนทางเข้าวัดสระกำแพงใหญ่ ทำให้ผู้ใช้ที่เส้นทางถนนท้องถิ่นต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น ซึ่งทำให้เสียเวลามากขึ้นและใช้เวลามากขึ้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมงานก่อสร้างโครงสร้างสะพาน ต้องปิดช่องจราจรเพื่อก่อสร้างโครงสร้างสะพาน ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการกีดขวางทางคมนาคมบนเส้นทางหลักและเส้นทางคมนาคมท้องถิ่นให้ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น ซึ่งทำให้เสียเวลามากขึ้นและใช้เวลามากขึ้น นอกจากนี้ การขยับย้ายวัสดุก่อสร้างไปยังพื้นที่ก่อสร้างและการขนย้ายวัสดุก่อสร้างไปยังพื้นที่เก็บกองวัสดุ ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ปริมาณรถบรรทุกบนถนนบริเวณพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งรถบรรทุกเหล่านั้นอาจใช้ความเร็วในการขับขี่ต่ำ อาจ 		




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทັນโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ส่งผลกระทบต่อสภาพความคล่องตัวของจราจรบนถนนที่อยู่ใกล้เคียงได้ โดยผู้ใช้ทางส่วนใหญ่มีการใช้เส้นทางเพื่อไปทำธุระส่วนตัว ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางทำให้ต้องใช้ความเร็วลดลง และใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อเปิดใช้โครงการจะเป็นผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง เมื่อมีโครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ การจราจรที่ต้องการเดินทางข้ามทางรถไฟก็จะมาวิ่งบนสะพานลอยข้ามทางรถไฟ ส่วนทางลอดใต้ทางแยกจะให้บริการรถเล็กจากชุมชนบริเวณใต้สะพานสำหรับเชื่อมต่อการเดินทางเส้นทางท้องถิ่นได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง ทำให้การคมนาคมของโครงการสะดวกยิ่งขึ้น กิจกรรมงานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษากำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานฉุกเฉิน เป็นงานขอมมีเวลา ฉาบผิวจราจร ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่บนผิวจราจร เกิดขึ้นในบางช่วงของแนวเส้นทางใช้ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการตลอดแนวเส้นทางโครงการ ทำให้สามารถใช้เส้นทางได้ปกติแต่อาจทำให้ความเร็วของยานพาหนะลดลงเมื่อผ่านบริเวณที่มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ ทำให้การเดินทางของผู้ใช้ทางไม่ค่อยสะดวกนัก จึงกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับผลกระทบต่ำ 		
	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปด้านการคมนาคม</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p>		




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทັນโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมีการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณภูมิ)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.6 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี</p> <ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นที่ งานขุดดิน งานก่อสร้างคันทาง งานก่อสร้างชั้นทาง งานขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง การก่อสร้างโครงสร้างสะพาน และก่อสร้างทางลอดใต้ทางแยก อาจก่อให้เกิดการพังกระจายของผืนและองเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรในระหว่างดำเนินการได้ แต่จากการคาดการณ์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบ โดยมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ จะมีการก่อสร้างฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเชิงลาดสะพาน โดยจะมีการขุดและวางท่อเพื่อรองรับตัวสะพาน จากการศึกษาพบว่าแนวการวางตัวท่อของสะพานจะวางทับหรือตัดผ่านเมืองเก่าที่ตะวั่นออกของแหล่งโบราณคดีบ้านกำแพง ซึ่งผ่านทั้งส่วนที่อยู่นอกเมือง บริเวณคูเมือง และบริเวณพื้นที่ในตัวเมือง ดังนั้นงานเพื่อวางท่อจะเป็นการดำเนินงานในลักษณะของการขุดเพื่อเปิดหน้าดิน ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ใต้ดิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เมืองโบราณ ซึ่งอาจมีการตั้งถิ่นฐานหรือมีกิจกรรมการใช้พื้นที่ทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองได้ การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟ กิจกรรมการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ จะมีการขุดเพื่อเปิดหน้าดินบริเวณใต้ทางรถไฟ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด จากการศึกษาพบว่ามีการขุดเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ 	<p>ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นที่ งานขุดดิน งานก่อสร้างคันทาง งานก่อสร้างชั้นทาง งานขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง การก่อสร้างโครงสร้างสะพาน และก่อสร้างทางลอดใต้ทางแยก อาจก่อให้เกิดการพังกระจายของผืนและองเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรในระหว่างดำเนินการได้ แต่จากการคาดการณ์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบ โดยมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ จะมีการก่อสร้างฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเชิงลาดสะพาน โดยจะมีการขุดและวางท่อเพื่อรองรับตัวสะพาน จากการศึกษาพบว่าแนวการวางตัวท่อของสะพานจะวางทับหรือตัดผ่านเมืองเก่าที่ตะวั่นออกของแหล่งโบราณคดีบ้านกำแพง ซึ่งผ่านทั้งส่วนที่อยู่นอกเมือง บริเวณคูเมือง และบริเวณพื้นที่ในตัวเมือง ดังนั้นงานเพื่อวางท่อจะเป็นการดำเนินงานในลักษณะของการขุดเพื่อเปิดหน้าดิน ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ใต้ดิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เมืองโบราณ ซึ่งอาจมีการตั้งถิ่นฐานหรือมีกิจกรรมการใช้พื้นที่ทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองได้ การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟ กิจกรรมการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ จะมีการขุดเพื่อเปิดหน้าดินบริเวณใต้ทางรถไฟ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด จากการศึกษาพบว่ามีการขุดเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ 	<p>มาตรการเฉพาะ</p> <ol style="list-style-type: none"> ก่อนดำเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงจะต้องดำเนินการประสานกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังสำหรับดำเนินการกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมืองให้ชัดเจนตามกฎหมายที่ดินราชพัสดุ เพื่อทราบแนวเขตที่ชัดเจนและถูกต้อง และทำการขออนุญาตกรมธนารักษ์ดำเนินการก่อสร้างต่อไป กรมทางหลวงหรือผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตกรมศิลปากรเพื่อดำเนินการขุดตรวจทางโบราณคดีและได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างจากกรมศิลปากร โดยกำหนดหลุมขุดตรวจทางโบราณคดี ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> บริเวณที่มีการก่อสร้างตอม่อสะพานในแนวเขตเนื้อเมืองโบราณบ้านกำแพง ขนาด 4.6 เมตร ยาว 7.60 เมตร และขนาด 5.6 เมตร ยาว 9.60 เมตร โดยโครงการกำหนดให้มีการขุดตรวจในบริเวณดังกล่าว จำนวน 11 จุด รายละเอียดดังนี้ 	



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



THE IMPACT ASSESSMENT CENTER
SAKON NAKHON PROVINCE

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ทางลอดซึ่งอยู่บริเวณคูเมืองโบราณบ้านกำแพง อาจส่งผลกระทบต่อหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ใต้ดินได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เมืองโบราณ ซึ่งอาจมีการตั้งถิ่นฐานหรือมีกิจกรรมการใช้พื้นที่ทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองได้</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมการขุดขุดหรือขุดจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ได้แก่ งานขุดดิน ขุดต่อและปรับระดับพื้นที่ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดำเนินการในส่วนที่เป็นเนื้อเมืองโบราณบ้านกำแพงแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เมืองโบราณกำแพง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีโอกาสส่งผลกระทบต่อหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานหรือมีกิจกรรมการใช้พื้นที่ทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองได้ กิจกรรมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การสร้างบ่อพักน้ำเพื่อวางเครื่องสูบน้ำ จะใช้วิธีขุดเปิดดินโดยไม่มีมีการขุดเจาะ ซึ่งการก่อสร้างเครื่องสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างเครื่องสูบน้ำอาจส่งผลกระทบต่อหลักฐานทางโบราณคดี การดำเนินการบริเวณที่เป็นการก่อสร้างทางระบายน้ำ เป็นการดำเนินการที่ขุดเปิดดินระดับตื้น ไม่มีเปิดหน้าดินหรือขุดลึกจนถึงหลักฐานทางโบราณคดี จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อหลักฐานทางโบราณคดี 	<p>มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกอย่างน้อย 3 เมตร หรือจนกว่าจะไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี จำนวน 2 หลุม กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกอย่างน้อย 3 เมตร หรือจนกว่าจะไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี จำนวน 9 หลุม <p>2. บริเวณการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดต้องมีการขุดหลุมขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 80 เมตร โครงการกำหนดหลุมขุดตรวจทางโบราณคดีในลักษณะร่องยาว (Trenching) ตามขนาดการก่อสร้างอุโมงค์ ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกอย่างน้อย 3 เมตร หรือ จนกว่าไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งนี้ลักษณะของการขุดค้นทางโบราณคดี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่จริงและได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากร และสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เช่น การขุดทดสอบ (Test pit) เพื่อเป็นหลุมนำร่องสำหรับการตัดสินใจเพื่อการขุดขยาย ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นการขุดแบบเครื่องมือหนัก</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	




(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนไถภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุวรรณบุรี-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>หลักการเครื่องมือเบ้าได้ตามความเหมาะสม ลักษณะของการขุดตรวจบริเวณใต้ทางรถไฟ บริเวณที่จะมีการขุดแบบต้นลวดนั้น จะดำเนินการขุดตรวจบริเวณที่จะเริ่มต้นลวด ในส่วนบริเวณที่ต้นลวดนั้นจะดำเนินการเฝ้าระวังโดยการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ จากชั้นดินที่ถูกต้นลวดออกมา ในกรณีพบหลักฐานทางโบราณคดีจะต้องหยุดดำเนินการทันที และจะต้องดำเนินการบันทึกหลักฐานตำแหน่งที่พบ ประเภทของโบราณวัตถุที่พบ ประเมินสถานภาพของชุดหลักฐานที่พบ และต้องแจ้งสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบต่อไป</p> <p>3. บริเวณการก่อสร้างเครื่องสูบน้ำต้องมีการขุดเพื่อก่อสร้างขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร ลึก 2 เมตร โครงการกำหนดหลุมขุดตรวจทางโบราณคดีขนาดเท่ากับขนาดบ่อพักน้ำ กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร ลึกอย่างน้อย 2 เมตร หรือจนกว่าจะไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี</p> <p>ทั้งนี้ ตำแหน่งหลุมขุดค้นทางโบราณคดีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่</p>	



(นางสาวอัญญากรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวิวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



J. J. CONSULTANT
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวง"สุรินทร์")-แยกเข้าชุมชนพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>จริงและได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากรและสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับบริเวณที่เป็นทางระบายน้ำ เป็นการดำเนินการที่ขุดเปิดผิวหน้าดินระดับชั้น ไม่มีเปิดหน้าดินหรือขุดลึกจนถึงหลักฐานทางโบราณคดี จะดำเนินการลดผลกระทบทางโบราณคดี โดยการใช้วิธีการฝังรังด้วยผู้รับดำเนินการก่อสร้างจะต้องจัดทำหน้าโบราณคดีให้อยู่ประจำโครงการในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำ <p>ขอขบเข้ไม่การดำเนินการขุดตรวจทางโบราณคดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการศึกษา รวบรวม และเรียบเรียง ประวัติความเป็นมาของพื้นที่โดยรอบพื้นที่ขุดค้น และบริบทต่อเนื่อง อาทิ เอกสาร แผนที่ แผนผัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน - ทำการขุดค้นทางโบราณคดี กำหนดตำแหน่ง และจำนวนหลุมขุดตรวจทางโบราณคดีตามดังกล่าวข้างต้น - บันทึกหลักฐาน แปลความ จัดทำรายงานพร้อมทั้งระบุข้อมูลจากการขุดตรวจทางโบราณคดีทั้งอายุคูเมือง อายุกำแพงเมือง ขุดเมื่อใดและ 	



(Signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัศนโศภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


(Signature)

(นายนคร ศรีวงค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าชุมชนพริตตี้ ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ก่อสร้างในสมัยใหม่ และหลักฐานการขยายในสมัยนั้น เป็นต้น จัดเก็บหลักฐานโบราณวัตถุ พร้อมฐานข้อมูลโบราณวัตถุเสนอต่อกรมศิลปากรและสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ตามกระบวนการทางวิชาการโบราณคดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการกลบคืน (Back Filling) กลับคืนสภาพเดิม - รายละเอียดเพิ่มเติม <ul style="list-style-type: none"> • จัดทำแผนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร ก่อนการดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดี • การดำเนินการจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ • จัดทำบัญชีโครงการ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ทั้งสำหรับปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมผู้ตรวจงาน และบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่โครงการ 	



SAMMACHANT
CONSULTANT CO., LTD.

(Handwritten signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพไธมาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Handwritten signature)

(นายนคร ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> • การจัดทำรายงานผลการชูดัชนีทางโบราณคดี กำหนดให้อยู่ในขนาดกระดาษ A4 หรือ A3 ตามความเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พร้อมบันทึกลง CD หรือ DVD ในรูปของ CD/DVD - ROM จำนวน 10 ชุด เพื่อมอบให้กรมศิลปากรเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน 5 ชุด และ กรมทางหลวงเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานจำนวน 5 ชุด • การบันทึกหลักฐาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงานทางโบราณคดี กำหนดให้มีวิธีการบันทึกที่เหมาะสม เช่น ภาพถ่ายเส้นภาพถ่าย เป็นต้น • ในกรณีที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีนัยสำคัญ จะต้องรวบรวมหลักฐานแจ้งต่อกรมศิลปากร และสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เพื่อประเมินความสำคัญของหลักฐานทางโบราณคดีและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการชูดัชนีทางโบราณคดีต่อไป • มีนักโบราณคดีประจำอยู่ที่พื้นที่โครงการตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานทางด้าน 	


.....
(นางสาวธัญญาภรณ์ ทันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562


.....
(นายนคร ศรีวังค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562

รายงานแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการ และคุณสมบัติ การดำเนินงานทางโบราณคดี ผู้รับดำเนินการก่อสร้าง จะต้องจัดทำบุคลากรเฉพาะทางด้านโบราณคดี เพื่อดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดี โดยต้องมีบุคลากรหลัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นักโบราณคดีหัวหน้าโครงการ จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาโบราณคดี และมีประสบการณ์ด้านการทำงานขุดค้นทางโบราณคดี เป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป (เป็นได้ทั้งสถาบันการศึกษา และบริษัทรับเหมาดำเนินงานทางโบราณคดี) 2. นักโบราณคดีปฏิบัติงาน จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาโบราณคดี (เป็นได้ทั้งสถาบันการศึกษา และบริษัทรับเหมาดำเนินงานทางโบราณคดี) ปฏิบัติอยู่ในพื้นที่เต็มเวลาระหว่างการดำเนินงานขุดค้น และในขณะที่มีการก่อสร้างทางระบายน้ำของโครงการ อย่างน้อย 2 คน <p>หลังจากดำเนินการขุดตรวจทางโบราณคดีและจัดทำรายงานการขุดตรวจทางโบราณคดีเสร็จ</p>		



(นางสาวธัญญาภรณ์ ทัพไธเกาส์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562



(นายนคร ศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร์)-แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงจะได้นำเสนอรายงานดังกล่าวให้กรมศิลปากร และสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา พิจารณาเพื่อเห็นชอบรายงาน และใช้อธิบดีกรมศิลปากรอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ก่อนการก่อสร้างโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานของกรมศิลปากร</p> <p>(3) หากพบว่กิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน หรือหากขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีในระหว่างการก่อสร้างให้หยุดกิจกรรมการก่อสร้างไว้ชั่วคราวและแจ้งเจ้าหน้าที่นักโบราณคดีจากกรมศิลปากรและสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมาทราบ เพื่อประเมินความสำคัญของหลักฐานทางโบราณคดีและหาแนวทางการดำเนินงานต่อไป</p> <p>(4) ในกรณีที่พบหลักฐานทางโบราณคดีขณะดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับดำเนินการก่อสร้างจะต้องหยุดกิจกรรมในจุดที่พบหลักฐานทางโบราณคดีทันที และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่นักโบราณคดี จากกรมศิลปากรและสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมาทราบ เพื่อประเมิน</p>	



(นางสาววิญญานันท์ พันโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562




(นายนคร ศรีวังค์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562



รายงานแสดงผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงเวียงจันทน์) -แยกเข้าอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณจราจรที่มาใช้เส้นทางโครงการ ทำให้เกิดฝุ่นละออง ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะที่มาใช้เส้นทางโครงการเพิ่มขึ้น แต่จากการคาดการณ์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า โบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบ โดยมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อมีการเปิดใช้เส้นทางโครงการจะทำให้ทัศนียภาพบริเวณโครงสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟเกิดการยกตัวจากพื้นดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การบดบังทัศนียภาพมุมมองของปราสาทสระกำแพงใหญ่ ทั้งนี้ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ มีระยะห่างจากโครงสร้างสะพาน 180 เมตร และมีความสูงของโครงสร้างสะพานบวกกับความหนาของโครงสร้างสะพาน 8.72 เมตร โดยมีระยะห่างจากจุดสังเกต (D) เท่ากับ 170 เมตร และความสูงของโครงสร้างสะพานจากจุดสังเกต (H) เท่ากับ 7.22 เมตร ทำให้มีระยะ D/H > 1 ส่งผลให้มุมมองที่ตำแหน่งสูงสุดของโครงการน้อยกว่า 45 องศา (Walter Bor and John Roberts, 1972) โดยคิดเป็นมุม 4 องศา ทำให้ส่งผลกระทบต่อแนวการมองเห็นและการบดบังมุมมองของประชาชนบริเวณปราสาทสระกำแพงใหญ่เพียงเล็กน้อย 	<p>ความสำคัญของหลักฐานทางโบราณคดีและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป</p>	



(Signature)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทนโตภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมีการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง
กันยายน 2562

(Signature)

(นายนคร ศรีธวัช)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กันยายน 2562