

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ข
1. ที่มาของโครงการ	1
2. การดำเนินการที่ผ่านมา	1
3. สารสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ	4
3.1 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง	4
3.2 รูปแบบการใช้พื้นที่	9
4. ผลจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ	11
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	11
5.1 เงื่อนไขมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	11
5.2 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	12
6. แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่	12

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 2	สำเนาหนังสือแจ้งโครงการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 3	สำเนาหนังสือขออนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลคำขอประทานบัตร
เอกสารแนบ 4	สำเนาแผนที่รังวัดฉบับใหม่
เอกสารแนบ 5	สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย และสำเนารายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลสีวิเชียร เรื่อง การขออนุญาตทำเหมืองเข้าใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำ สาธารณะประโยชน์
เอกสารแนบ 6	แผนผังโครงการทำเหมืองฉบับใหม่ ปี 2566
เอกสารแนบ 7	สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตามลำดับเวลาการขอประทานบัตรของโครงการ	1
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดโครงการที่สำคัญเดิมกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงใหม่	8

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี 2564	2
รูปที่ 2 แสดงแผนที่คำขอประทานบัตรเดิม และที่ปรับแก้ไข	3
รูปที่ 3 แสดงเส้นทางขนส่งแร่และสถานภาพของเส้นทาง	7
รูปที่ 4 แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการตามการรังวัดใหม่	10