

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงปี พ.ศ.2562-2565 (ถึงเดือนมิถุนายน 2565) แสดงดังตารางที่ 3.1-1 และเอกสารประกอบแสดงดังภาคผนวก 3-1 พบว่าการดำเนินการของโครงการมีความสอดคล้องกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/441 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557 ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3.2-1 และเอกสารประกอบแสดงดังภาคผนวก 3-1 โดยในปี พ.ศ.2562-2565 (ถึงเดือนมิถุนายน 2565) พบว่า ส่วนใหญ่การดำเนินการของโครงการมีความสอดคล้องกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/441 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557 ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับมาตรการที่โครงการปฏิบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องตามมาตรการที่กำหนด ได้แก่ มาตรการด้านการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม โดยกำหนดไว้ให้ทำการสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการโดยรอบ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการปฏิบัติตามมาตรการไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาดการสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการ ซึ่งโครงการรับทราบและจะนำไปปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไปให้ครบถ้วน

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่างดำเนินการ พ.ศ. 2562-2565 (ถึงมิถุนายน 2565)
โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
1. เรื่องทั่วไป	<p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านคำมาแจ่ม จังหวัดลำปาง</p> <p>(2) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นให้โดยเร็วและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป</p> <p>(3) หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบบนโดยเร็ว เพื่อสำนักงานจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>(4) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน</p> <p>(5) ในกรณีที่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ฯ</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปางของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่พบปัญหาใด ๆ ที่อาจแสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากผลการดำเนินงานของโครงการ ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มาจากกิจกรรมของโครงการนั้น โครงการจะทำการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่พบปัญหาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลการดำเนินงานของโครงการ ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มาจากกิจกรรมของโครงการนั้น โครงการจะทำการแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบทันที เพื่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอส ซี ไอ อีดี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยครั้งล่าสุดได้นำส่งหน่วยงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและหรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากทางโครงการมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ</p>	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	<p>แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นที่รับแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	<p>และ/หรือแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ทางโครงการจะทำการเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการทุกข้อ</p>	
<p>2. คุณภาพอากาศ</p> <p>โรงงานปูนซีเมนต์</p>	<p>(1) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์บำบัดฝุ่นทั้งชนิดดูดกรองและระบบไฟฟ้าสถิตให้อยู่ในสภาพดีเสมอ โดยใช้หลักการซ่อมบำรุงเมื่อครบกำหนด</p> <p>ในลักษณะ Preventive Maintenance โดยตรวจเช็คอุปกรณ์บำบัดฝุ่นชนิดดูดกรอง 1-2 เดือน/ครั้ง และระบบไฟฟ้าสถิต 2 ครั้ง/ปี</p>	<p>- โครงการได้ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์บำบัดฝุ่นตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรหลัก (Preventive Maintenance) ประจำปี 2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบอุปกรณ์บำบัดฝุ่นแบบดูดกรอง (Bag Filter) ทุกเดือน และมีการเดินตรวจการอุดตันของดูดกรอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง อุปกรณ์บำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) จะมีการซ่อมบำรุงรักษาสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ทั้งนี้ โครงการได้เตรียมอุปกรณ์สำรองสำหรับระบบดักฝุ่นแบบ Bag Filter และจัดเตรียมอะไหล่สำรองสำหรับระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) ไว้อย่างเพียงพอและ</p>	-

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
(2) ดูและระบบดักฝุ่นที่ใช้เพื่อรักษาประสิทธิภาพ อายุการใช้งานและอื่น ๆ เช่น ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือควบคุมอุณหภูมิของก๊าซที่จะระบายออกจากเครื่องดักฝุ่นไม่ให้สูงกว่าช่วงดำเนินการของอุปกรณ์		พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการใช้กระแสไฟฟ้าแบบ 115 KV ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมกระบวนการผลิตและระบบดักฝุ่น ควบคุมอุณหภูมิของก๊าซที่จะระบายออกจาก Bag Filter ไม่ให้เกิน 250 องศาเซลเซียส และมีการติดตั้งระบบ Continuous Monitoring Emission (CEMs) สำหรับตรวจวัดก๊าซที่ระบายออกจาก Bag Filter เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณมลพิษแบบ Online โดยจัดทำเป็น WI ในเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต การบำรุงรักษา เครื่องจักรของฝุ่น คู่มือหม้อเผา Klin 1 และคู่มือหม้อบดหิน RM. 1 ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเครื่องจักรภายในโครงการ ดังรูปที่ 5 ของภาคผนวก 3-1	-
(3) จัดอบรมและปลูกฝังให้บุคลากรที่ควบคุมระบบบำบัดให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบและทราบถึงผลต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้น หากระบบบำบัดเกิดปัญหาและมีขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์บำบัด		- โครงการได้จัดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศและ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศและภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำหรับทะเบียน โรงงานเลขที่ 3-57(1)-1/37 สป. มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ อากาศ จำนวน 1 คน และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ อากาศ จำนวน 9 คน	-
(4) ดูแลอุปกรณ์ตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตให้อยู่ในสภาพใช้งานได้		- โครงการมีระบบ Online Monitoring Analyzer สำหรับตรวจวัด องค์ประกอบของก๊าซที่จะเข้า BF ให้อยู่ในระดับมาตรฐานตลอดเวลา เพื่อให้การทำงานของระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตอยู่ในสภาพปกติ พร้อมทั้งมีการดูแลอุปกรณ์ตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอ และว่าจ้างบริษัท ผู้ขายอุปกรณ์ตรวจวัดฯ ให้เข้ามาดูแลตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	-
(5) ควบคุมสภาวะการเผาไหม้ในหม้อเผา ให้เกิดการสันดาปอย่างสมบูรณ์ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสถิต		ดังรูปที่ 6 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการมีการควบคุมสภาวะการเผาไหม้ในหม้อเผา เพื่อให้เกิด การสันดาปอย่างสมบูรณ์ และได้ควบคุมปริมาณก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตให้	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>(6) ความคุ้มครองระยะทางของแหล่งของปล่อยดังนี้</p> <p>หม้อเผา (อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) ร้อยละ 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - TSP ไม่เกิน 80 มก./ลบ.ม. หรือ 20.24 กรัม/วินาที - SO₂ ไม่เกิน 30 พีพีเอ็ม หรือ 19.87 กรัม/วินาที - NO_x ไม่เกิน 500 พีพีเอ็ม หรือ 238.02 กรัม/วินาที - Hg ไม่เกิน 0.1 มก./ลบ.ม. หรือ 0.03 กรัม/วินาที - Cd และ Pb รวมกันไม่เกิน 0.2 มก./ลบ.ม. หรือ 0.05 กรัม/วินาที - Sb As Be Cr Cu Mn Ni และ V รวมกันไม่เกิน 1 มก./ลบ.ม. หรือ 0.25 กรัม/วินาที <p>ปล่อยหม้อเย็น (อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศที่สภาวะแห้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - TSP ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม. หรือ 14.91 กรัม/วินาที <p>(7) บันทึกสถิติการทำงานของผู้ปฏิบัติงานแบบไฟฟ้าสถิต และบันทึกสาเหตุที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดฝุ่นหลุดทำงาน</p>	<p>มีค่าไม่เกิน 8,000 พีพีเอ็ม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ควบคุมฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องหม้อเผา ด้วยการจัดตั้งระบบ BF และ EP ที่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องได้ตามที่กำหนด โดยในช่วงปี พ.ศ. 2562-2565 มีค่าฝุ่นละอองจากปล่อง Main BF Stack อยู่ในช่วง 1.0-45.0 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังตารางที่ 3 ของภาคผนวก 3-1 	-
โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	<p>(8) ติดตั้งระบบบำบัดไอสารอินทรีย์ที่ระบายออกจากท่อระบาย (Vent) ของถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวทุกถัง เพื่อป้องกันหรือลดการระบายสารมลพิษทางอากาศออกจากถังเก็บ</p> <p>(9) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโครงการต้องมียกเว้นตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณคลอรีน ไม่เกิน ร้อยละ 6 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้มีการกำหนดระยะเวลาที่ยอมให้ BF หยุดทำงาน และมีการบันทึกสถิติการเดิน การหยุด BF, RM และ EP, Cooler ตลอดจนความผิดปกติขณะ Operate เป็นประจำวัน ซึ่งในระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 ไม่พบการหยุดการทำงานของ BF, RM และ EP, Cooler - โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดไอสารอินทรีย์โดยใช้ Activated-Carbon สำหรับเก็บของเสียที่เป็นของเหลว เพื่อบำบัดไอของสารอินทรีย์ก่อนระบายออกสู่ภายนอก ดังรูปที่ 7 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการมีการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาเป็นพิเศษที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลการปรับปรุงและเพิ่มเติม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า)	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณกำมะถัน ไม่เกิน ร้อยละ 15 - ปริมาณโลหะหนัก (Hg, Cd, Pb, Sb, As, Be, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Ti และ V) แต่ละชนิด ไม่เกินร้อยละ 10 <p>(10) ติดตั้งระบบสายพานแบบปิด เพื่อลำเลียงฝุ่นจาก SP Boiler และ Precipitation Chamber กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน</p> <p>(11) กำหนดให้มีแผนตรวจสอบการทำงานของสายพาน และอุปกรณ์ลำเลียงฝุ่นให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงฝุ่นแบบปิด เพื่อลำเลียงฝุ่นจาก SP Boiler และ Precipitation Chamber กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานเป็นขั้นตอน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ ดังรูปที่ 8 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการมีการจัดทำแผนการตรวจสอบการทำงานของสายพานและอุปกรณ์ลำเลียงฝุ่นตามที่กำหนดไว้ในแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรหลัก (Preventive Maintenance) โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ได้มีการบันทึกการตรวจสอบบำรุงรักษาสายพานและอุปกรณ์ลำเลียงฝุ่นตามแผนที่กำหนดไว้ 	-
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน)	<p>(12) เชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) ที่นำมาใช้ในโครงการต้องมีลักษณะตามเกณฑ์กำหนดเท่านั้น เช่น ปริมาณโลหะหนักแต่ละชนิด (Hg, Cd, Pb, Sb, As, Be, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Ti และ V) ไม่เกินร้อยละ 10 คลอไรด์ไม่เกินร้อยละ 6 และซัลเฟอร์ไม่เกินร้อยละ 15 ตามลำดับ</p> <p>(13) จัดเก็บเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) ภายในอาคารที่ปิดคลุมมิดชิด</p> <p>(14) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์บำบัดฝุ่นละอองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยใช้หลักการซ่อมบำรุง เมื่อครบกำหนดในลักษณะ Preventive maintenance โดยตรวจเช็คอุปกรณ์บำบัดฝุ่นเป็นประจำสม่ำเสมอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) ตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยโครงการจะรับเฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้น - โครงการได้มีการเก็บเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) ภายในอาคารปิดคลุมพื้นที่คอนกรีต ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เก็บกองเชื้อเพลิงชีวมวล - โครงการมีการดำเนินการบำรุงรักษากฎหมายอุปกรณ์บำบัดฝุ่นละอองตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรหลัก (Preventive Maintenance) ประจำปี 2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาตรวจสอบอุปกรณ์บำบัดฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) ทุกเดือน และตรวจการอุดตันของถุงกรองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อุปกรณ์บำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) มีการซ่อมบำรุงรักษาปีละ 1-2 ครั้ง นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมถุงกรองสำหรับระบบดักฝุ่นแบบ Bag Filter และจัดเตรียมอะไหล่สำรอง สำหรับระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) ไว้อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน 	-

ดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4 ของภาคผนวก 3-1

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	(15) ติดตั้งระบบรวบรวมและกำจัดไอสารอินทรีย์ที่ระเหยออกจากท่อระบาย (Vent) ของถังเก็บของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเตาเดิม) เพื่อป้องกันหรือลดการระเหยสารมลพิษทางอากาศจากถังเก็บ	- โครงการได้ทำการติดตั้งระบบรวบรวมและกำจัดไอสารอินทรีย์ที่ระเหยออกจากท่อระบาย (Vent) ของถังเก็บของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเตาเดิม) เพื่อป้องกันหรือลดการระเหยสารมลพิษทางอากาศจากถังเก็บเรียบร้อยแล้ว	-
3. คุณภาพน้ำ โครงการปรับปรุงคุณภาพ ของเสียรวม	(1) จัดให้มีตะแกรงดักขยะ บ่อตกไขมัน ในบริเวณรางระบายน้ำทั้งจากบริเวณถังเก็บกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ก่อนที่จะระบายลงสู่พื้นที่ระบายน้ำของโครงการ (2) พื้นที่ส่วนนี้ตั้งแต่ถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมี Bund โดยรอบและมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กรณีที่เกิดการรั่วไหลจากถังเก็บ โดยสามารถรองรับได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของปริมาณรวมทั้งหมดหรือทั้งหมดขนาดใหญ่สุด (3) ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อตกไขมันของโครงการด้วยความถี่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีไขมันจะทำการตักออกแล้วนำไปเก็บในถังขนาด 200 ลิตร จากนั้นนำไปกำจัดโดยการป้อนเข้าสู่หม้อเผาคต่อไป (4) ตรวจสอบ ดูแล และทำการซ่อมบำรุงตะแกรงดักขยะให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	- โครงการได้มีตะแกรงดักขยะและบ่อตกไขมันบริเวณถังเก็บกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ก่อนที่จะระบายลงสู่รางระบายน้ำของโครงการและมีแผนการตรวจสอบบ่อตกไขมันเดือนละ 1 ครั้ง ดังรูปที่ 10 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการได้ดำเนินการจัดสร้าง Bund Wall ส้อมรอบบริเวณถังเก็บพร้อมจัดเตรียมวัสดุอุดรูรั่ว เช่น Raw Meal และซีเมนต์ในพื้นที่ยี่สิบพื้นที่บริเวณถังเก็บอย่างเพียงพอ (รูปที่ 11 และรูปที่ 12 ของภาคผนวก 3-1) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่เกิดกรณีที่เกิดการรั่วไหลจากถังเก็บแต่อย่างใด - โครงการมีการบันทึกการปฏิบัติงานในการทำความสะอาดและตกไขมันในบ่อตกไขมันเป็นประจำทุกเดือน โดยทำการตกไขมันออกใส่ถัง 200 ลิตร เพื่อส่งไปกำจัดโดยการป้อนเข้าหม้อเผา - โครงการได้มีการดูแลและตรวจสอบตะแกรงดักขยะ ทั้งบริเวณถังเก็บกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว และภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ (รูปที่ 10 และรูปที่ 13 ของภาคผนวก 3-1) หากพบว่าเกิดการชำรุดเสียหาย โครงการจะทำการซ่อมบำรุง	-
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (การนำความร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) - แหล่งน้ำและการกักเก็บ	(5) แหล่งน้ำของโครงการมี 2 แหล่ง คือ น้ำจากบ่อบาด มีอัตราการสูบน้ำเท่ากับ 350 ลบ.ม./วัน และบ่อพักน้ำดิบขนาด 420,000 ลบ.ม. อยู่ในโรงงาน	- โครงการได้จัดเตรียมแหล่งน้ำ 2 แหล่ง คือ น้ำจากบ่อบาด (ปัจจุบันไม่มีการสูบน้ำบาดาล) และบ่อพักน้ำดิบขนาด 420,000 ลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 14 ของภาคผนวก 3-1) เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองของโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
<p>- ปริมาณการใช้ น้ำ</p> <p>- การจัดการน้ำเสีย</p> <p>โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน)</p>	<p>(6) โครงการ มีปริมาณการใช้ น้ำรวม 1,743.12 ลบ.ม./วัน ได้แก่ น้ำสดเชยในระบบหล่อเย็น 1,680 ลบ.ม./วัน น้ำบ่อน้ำร้อน 51.65 ลบ.ม./วัน และระบบเสริมการผลิต 9.6 ลบ.ม./วัน</p> <p>(7) น้ำระบายทิ้งทั้งโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,434.58 ลบ.ม./วัน (จากหล่อเย็น 1,382.93 ลบ.ม./วัน หม้อไอน้ำ 51.65 ลบ.ม./วัน และระบบเสริมการผลิต 4.8 ลบ.ม./วัน) ระบายลงบ่อพักน้ำขนาด 70,000 ลบ.ม.</p> <p>(8) มีการหมุนเวียนน้ำในบ่อพักน้ำขนาด 70,000 ลบ.ม. กลับมาใช้ใหม่ จึงไม่มีการระบายออกโรงงาน</p> <p>(9) โครงการจะรวมน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ถังเก็บ Liquid waste จากนั้นจึงระบายไปใช้รดผักในบ่อน้ำก่อนที่ปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำของโรงงานต่อไป ทั้งนี้โครงการจะมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาถังเก็บน้ำฝนเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบ่อพักน้ำฝนสามารถรองรับและจัดการน้ำฝนที่รวบรวมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โครงการ มีปริมาณการใช้ น้ำรวม 1,613.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำสดเชยในระบบหล่อเย็นเฉลี่ย 1,558.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำบ่อน้ำร้อนเฉลี่ย 54.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ ไม่มีการใช้น้ำในระบบเสริมการผลิต</p> <p>- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 มีน้ำระบายทิ้งจากโครงการ รวม 392.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน นำจากหอหล่อเย็นเฉลี่ย 348.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน หม้อไอน้ำเฉลี่ย 33.64 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเฉลี่ย 9.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบายลงบ่อพักน้ำของโรงงาน (รูปที่ 15 ของภาคผนวก 3-1) น้ำทิ้งบางส่วนนำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ และฉีดพรมถนนภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ไม่มีการระบายออกภายนอกอย่างใด</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีบ่อพักน้ำของโรงงาน (รูปที่ 15 ของภาคผนวก 3-1) สำหรับรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ และนำกลับมาใช้ใหม่ จึงไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน</p> <p>- โครงการมีการรวบรวมน้ำฝนบริเวณพื้นที่ถังเก็บ Liquid waste เพื่อระบายไปใช้รดผักในบ่อน้ำแล้วปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำของโรงงาน (รูปที่ 10 ของภาคผนวก 3-1) โดยโครงการยังมีการบันทึกการปฏิบัติงานในการทำความสะอาดและถังเก็บน้ำฝนในบ่อพักน้ำฝนเป็นประจำทุกวัน โดยถังเก็บน้ำฝนออกได้ถึง 200 ลิตร เพื่อส่งไปกำจัดโดยการบ่อน้ำเข้าหม้อเผา</p>	-
4. การจัดการกากของเสียโรงงานปูนซีเมนต์	<p>(1) ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่</p> <p>ก) ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้จะคัดแยกนำไปขาย</p> <p>ข) เศษอาหาร นำไปหมักทำปุ๋ยหรือจำหน่ายกับจุลินทรีย์</p> <p>ค) เศษกระดาษ ผ้าและพลาสติก ทำเป็น RDF ส่งเผาในเตาเผาซีเมนต์</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีการขอรับใบอนุญาตแยกประเภทตามจุดต่าง ๆ (รูปที่ 16 และรูปที่ 17 ของภาคผนวก 3-1) ภายในโครงการ อย่างเพียงพอ โดยขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะนำไปคัดแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ เศษอาหารและขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้นำไปทำปุ๋ยหมัก ขวดกระป๋อง นำไป Recycle กระดาษพลาสติกนำไปเป็นเชื้อเพลิง RDF ที่หม้อเผาปูนซีเมนต์ โดยระหว่างเดือน</p>	-

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงานมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า)	(2) ชยะอันตรายจากอาคารสำนักงาน รวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร แล้วจัดเก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งให้หน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	มกราคม-มิถุนายน 2565 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป ประมาณ 115.23 กิโลกรัม/วัน และขยะอันตรายจากอาคารสำนักงาน ประมาณ 8.83 กิโลกรัม/วัน - โครงการได้จัดเก็บขยะอันตรายจากสำนักงานไว้ที่อาคาร ซึ่งเป็นอาคารจัดเก็บขยะอันตราย (รูปที่ 18 ของภาคผนวก 3-1) ซึ่งเป็นอาคารที่มีหลังคาปกคลุม แบ่งเป็นประเภทห้องตามการจัดเก็บอย่างชัดเจน เพื่อรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป	-
	(3) กากของเสียที่เกิดจากการกรองวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวระหว่างการสูบถ่ายจากกรบรทุกเข้าถังเก็บ และการกรองก่อนป้อนเข้าหม้อเผาคะทำการถ่ายใส่ถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้มิดชิดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในหม้อเผาโดยส่งเผาใน Inlet Chamber ของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง	- โครงการมีการรวบรวมกากจากการกรองวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวบรรจุถุงพลาสติกและมัดปากถุงอย่างมิดชิดก่อนจัดส่งไปกำจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์ทาง Inlet Chamber ของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง	-
	(4) สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปเผาในเตาเผาขยะของโครงการ และการนำวัสดุที่ยังคงใช้ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง	- โครงการได้มีการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้จัดการขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะ ลดปริมาณการใช้ขยะและมีการคัดแยกขยะเพื่อนำวัสดุที่ยังคงใช้ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง (รูปที่ 16 และรูปที่ 17 ของภาคผนวก 3-1) โดยขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะนำไปคัดแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ เศษอาหาร และขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้นำไปทำปุ๋ยหมัก ขวดกระป๋อง นำไป Recycle กระดาษ/พลาสติก นำไปเป็นเชื้อเพลิง RDF ที่หม้อเผาปูนซีเมนต์	-
	(5) ตัวกรอง (Membrane filters) และกากของเสียจากระบบผลิตน้ำประปา และระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุของโครงการ ปริมาณ 52.5 ตัน/ปี โดยรวบรวมใส่ภาชนะบรรจุเก็บมิดชิด และนำไปกำจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์	- ในกรณีที่มีตัวกรอง (Membrane filters) และกากของเสียจากระบบผลิตน้ำประปา และระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ทางโครงการจะรวบรวมกากของเสียดังกล่าว ใส่ภาชนะบรรจุปิดมิดชิดและนำไปกำจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์ ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ยังไม่มีตัวกรอง (Membrane filters) และกากของเสียจากระบบผลิตน้ำประปา และระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุในโครงการ	-
	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า)		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
(6) นามันที่เสื่อมสภาพหรือมีน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ปริมาณ 1 ลบ.ม./ปี รวบรวมเก็บไว้ในถังเก็บน้ำมันใช้แล้วที่โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนและนำไปเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ต่อไป	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (6) นามันที่เสื่อมสภาพหรือมีน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ปริมาณ 1 ลบ.ม./ปี รวบรวมเก็บไว้ในถังเก็บน้ำมันใช้แล้วที่โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนและนำไปเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ต่อไป	- โครงการมีการรวบรวมน้ำมันที่เสื่อมสภาพหรือน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วเก็บไว้ ณ ถังน้ำมันที่ไว้แล้ว (รูปที่ 19 ของภาคผนวก 3-1) และนำไปกำจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์ โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 มีปริมาณ 2,442.21 ตัน	-
5. เสียง โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	(1) ติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 90 เดซิเบล (เอ) และให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวทุกคน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหูหรือที่ครอบหู ในขณะที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง (2) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานในแต่ละวันในบริเวณที่มีเสียงดังให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ได้รับเสียงดังอย่างต่อเนื่องเกินมาตรฐานกำหนด (3) มีแผนงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ติดตั้งเพิ่มเติม ดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม เช่น ระบบลำเลียงวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันน้ำอเนาะ เครื่องสูบลำเลียงวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวล้นถังเก็บให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ มีการหล่อลื่นที่เพียงพอเพื่อลดเสียงดังจากการเสียดสีของเครื่องจักร (4) การป้องกันกันแหล่งกำเนิด (Source) 4.1) กำหนดให้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดระดับเสียงดังถูกออกแบบให้มีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งขั้นตอนของการออกแบบได้กำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากระดับเสียงของเสียงดังแต่ต้นทาง โดยทำการติดตั้งวัสดุเพื่อปิดกั้นและลดระดับเสียงในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กำหนดให้จัดทำ Casing ผนังชุด Hammering Equipment (ในหม้อไอน้ำ) เป็นต้น	- โครงการได้ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยงอันตรายและกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน และมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรองไว้ได้อย่างเพียงพอแยกตามลักษณะงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย อุปกรณ์ลดเสียง หน้ากากกรองฝุ่น ถุงมือผ้าและรองเท้ากันภัย เป็นต้น ดังรูปที่ 20 ถึงรูปที่ 22 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการได้กำหนดให้ช่วงเวลาการทำงานของคนงานทุกหน่วยงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงวัน และมีการตรวจวัดการสัมผัสเสียงของพนักงานเป็นประจำ - โครงการได้จัดแผนงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ให้รวมอยู่ในแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรหลัก ประจำปี 2565 (Preventive Maintenance) ของโครงการ - โครงการได้ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยงอันตรายจากเสียงและกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ทำการติดตั้งวัสดุเพื่อปิดกั้นและลดระดับเสียงในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดเสียงดังภายในโครงการ เช่น Casing ผนังชุด Hammering Equipment และที่ครอบเสียงของ Steam Turbine Generator เป็นต้น (รูปที่ 23 และรูปที่ 24 ของภาคผนวก 3-1)	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>4.2) กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง โดยต้องมีการระบุช่วงเวลาและกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างชัดเจน</p> <p>4.3) โครงการทำการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำเส้นเสียงระดับเสียงทำ (Noise Contour) เมื่อเปิดดำเนินการเต็มกำลังการผลิต เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องสวมอุปกรณ์ลดเสียง และนำไปสู่การจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อลดมลพิษทางเสียงในพื้นที่โครงการ</p> <p>(5) การป้องกันที่ได้รับผลกระทบ (Receptor)</p> <p>5.1) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) จะต้องติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว</p> <p>5.2) พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน</p> <p>5.3) โครงการมีระบบการตรวจสอบและดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิทยุชีพเป็นผู้รับผิดชอบ</p>	<p>- โครงการได้จัดแผนงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ สำหรับโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 1 รวมอยู่ในแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรหลักประจำปี 2565 (Preventive Maintenance)</p> <p>- โครงการได้จัดทำเส้นระดับเสียงทำ (Noise Contour) โดยล่าสุดโครงการได้ทบทวนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 จากผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกินเกณฑ์ที่กำหนด โครงการได้ติดป้ายสัญลักษณ์ แสดงพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ๆ จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล และดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดังเป็นประจำ และมีการวางแผนดำเนินการทบทวนเส้นระดับเสียงทำ (Noise Contour) ทุก ๆ 3 ปี</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยงอันตราย บริเวณที่มีเสียงดัง และกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>ดังรูปที่ 23 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการได้กำหนดให้พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 25 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Waste Heat Power Generator SLP เพื่อให้การปฏิบัติงานในการผลิตไฟฟ้าเป็นไปด้วยความปลอดภัย โดยกำหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการอย่างเคร่งครัด</p>	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	5.4) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (๒) รวมทั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเพียงพอ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ๑ ที่กำหนด โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานที่ทำงานตามลักษณะงาน เช่น หน้ากากกันสารเคมี แว่นตานิรภัย อุปกรณ์ลดเสียงแบบ Earplug และ Ear muff หน้ากากกรองฝุ่น ถุงมือผ้าและรองเท้ากันกร๊าย เป็นต้น ดังรูปที่ 21 ของภาคผนวก 3-1	-
6. การลดมลพิษทางเสียง โรงงานปูนซีเมนต์	(1) ภายในพื้นที่โครงการจะทำการติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจรระลอกสีแดงและอุปกรณ์สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดเจน ตรงจุดที่เป็นเกาะกลางถนนวงเวียนทางแยก และบริเวณที่จำเป็น (2) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็วเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้าสู่โครงการ ป้ายชื่อบริษัท ฯ อย่างชัดเจน (ทั้ง 2 ประตุ) (3) บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ จะจัดให้มียามรักษาการณ์ให้สัญญาณจราจรระหว่างภายในกับภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ (4) โครงการมีระบบ SMS แจ้งเหตุและทีมสายตรวจ เพื่อทำงานร่วมกับตำรวจทางหลวงกรณีเกิดอุบัติเหตุ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ๑ ที่กำหนด โดยได้ติดป้ายจราจรแบบต่าง ๆ กระบอกสัญญาณและอุปกรณ์สะท้อนแสงบริเวณเกาะกลางถนนวงเวียนทางแยก เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนและมีการกำหนดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งภายในโครงการ เช่น รถยนต์ทั่วไปไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถบรรทุกไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังตัวอย่างในรูปที่ 26 และรูปที่ 27 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ๑ ที่กำหนด โดยติดตั้งป้ายบอกเส้นทางไปบริษัท ฯ และป้ายชะลอความเร็วก่อนถึงทางเข้าบริษัท ฯ พร้อมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพที่ชัดเจน ดังรูปที่ 28 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการได้จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณทางเข้า-ออกทุกด้านของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุภายในโครงการ ดังรูปที่ 29 ของภาคผนวก 3-1 - ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โครงการใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์สำนักงาน โดยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5423-7500 ต่อ 2110-2112 ตลอด 24 ชั่วโมง และทำการติดต่อผ่านระบบวิทยุสื่อสารในการแจ้งเหตุไปยังทีมสายตรวจและศูนย์รักษาความปลอดภัยของโรงงาน (รูปที่ 29 ของภาคผนวก 3-1) เพื่อให้ประสานงานไปยังตำรวจทางหลวงตามแผนควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน - โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ๑ ที่กำหนด โดยมีการอบรมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังรูปที่ 30 ของภาคผนวก 3-1	-
โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	(5) กวดขันพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ		-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงานมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงานมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
(6) จัดทำป้ายสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในบริเวณที่ทำการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในพื้นที่โครงการทุกจุด	(6) จัดทำป้ายสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในบริเวณที่ทำการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในพื้นที่โครงการทุกจุด	- โครงการได้มีการติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายประเภทต่าง ๆ ในบริเวณด้านหน้า และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่ทำการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในพื้นที่โครงการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 31 ของภาคผนวก 3-1	-
(7) กำหนดเส้นทาง พร้อมทั้งติดป้ายบอกเส้นทางเข้า-ออก สำหรับให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงาน และบังคับให้รถบรรทุกใช้เฉพาะเส้นทางดังกล่าวเท่านั้น	(7) กำหนดเส้นทาง พร้อมทั้งติดป้ายบอกเส้นทางเข้า-ออก สำหรับให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงาน และบังคับให้รถบรรทุกใช้เฉพาะเส้นทางดังกล่าวเท่านั้น	- โครงการมีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออก สำหรับรถบรรทุกขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโครงการ และติดตั้งป้ายบอกทางไปสถานที่กองเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และกำหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องใช้เส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังรูปที่ 32 ของภาคผนวก 3-1	-
(8) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งในโรงงาน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง	(8) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งในโรงงาน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนด โดยกำหนดให้รถบรรทุกที่วิ่งภายในโครงการต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีป้ายจำกัดความเร็วติดให้เห็นเป็นระยะ ดังรูปที่ 33 ของภาคผนวก 3-1	-
(9) การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการต้องตรวจสอบให้ผู้ผลิต ผู้จัดหา ที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมายังโครงการ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดไว้ดังนี้ 9.1) ตัวรถบรรทุก จะต้องจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างถูกต้อง ว่าด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งได้แก่ คัสซี การยึดกับตัวถัง ไฟสัญญาณ ท่อไอเสีย	(9) การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการต้องตรวจสอบให้ผู้ผลิต ผู้จัดหา ที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมายังโครงการ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดไว้ดังนี้ 9.1) ตัวรถบรรทุก จะต้องจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างถูกต้อง ว่าด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งได้แก่ คัสซี การยึดกับตัวถัง ไฟสัญญาณ ท่อไอเสีย	- โครงการได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในการประเมินผู้ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ Biomass ให้แก่ผู้ผลิต ผู้จัดหา ที่ทำการขนส่งปฏิบัติตาม ทั้งมีโครงการมอบหมายให้หน่วยงาน AFR ทำการสุ่มประเมินช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม และจะทำการสุ่มผลการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบรถขนส่งสารเคมี/วัสดุไม่ใช้แล้ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง รวมถึงไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	-
9.2) การขนส่ง (ก) พนักงานขับรถ จะต้องได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 4 และผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยการขนส่ง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน (ข) อุปกรณ์ประจำรถบรรทุก เพื่อเป็นการลดผลกระทบและแก่สถานการณ์เฉพาะหน้า กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถบรรทุกแต่ละคัน	9.2) การขนส่ง (ก) พนักงานขับรถ จะต้องได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 4 และผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยการขนส่ง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน (ข) อุปกรณ์ประจำรถบรรทุก เพื่อเป็นการลดผลกระทบและแก่สถานการณ์เฉพาะหน้า กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถบรรทุกแต่ละคัน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการขนส่งที่กำหนดไว้ โดยระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัดกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผู้ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ Biomass เพื่อประเมินผู้ขนส่งให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบสภาพรถและความปลอดภัยในการขนส่ง	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	<p>ทัศนสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช้แล้ว จะต้องมีการกำจัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - Safety Goggle* - Rubber Glove-Chemical Resistance - Safety Boot* - Traffic Cone - Spill Control Set* <p>* Absorbent เช่น ขี้เลื่อย ทราย ดินแห้ง</p> <p>* พลาสติก</p> <p>* ไม่กวด</p> <p>* ถุงบรรจุวัสดุใช้แล้ว</p> <p>- ถังดับเพลิง</p> <p>- วัสดุสะอาดสำหรับล้าง 100 ลิตร*</p> <p>- ชุดปฐมพยาบาล</p> <p>- คู่มือแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การหกรั่วไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</p> <p>หมายเหตุ: * ติดตั้งเฉพาะรถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>(ค) ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสารขนส่ง โดยป้ายแสดงรายละเอียดจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจะต้องนำติดรถบรรทุกไปทุกครั้งที่มีการขนส่ง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชนิด/ลักษณะ ของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว - น้ำหนักบรรทุกทุก - ผู้ขนส่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ - ชื่อผู้ประกอบการขนส่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ <p>(ง) จัดให้มีเอกสาร คู่มือ บันทึกการเดินทางประจำรถบรรทุกทุกคัน และจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดการขนส่งทุกครั้ง</p> <p>9.3) การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีการปกคลุมให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นหรือฝุ่นละอองที่กระจายตัวอาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>9.4) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น</p>	<p>อุปกรณ์ประจำรถบรรทุกเป็นประจำ ดังรูปที่ 34 และรูปที่ 35 ของภาคผนวก 3-1</p>	

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
9.5) ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาหรือผู้ขนส่ง ที่จะนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส่งให้กับโครงการ จะต้องได้รับอนุญาตในการดำเนินการเกี่ยวกับ การรวบรวม การจัดเก็บ การขนส่ง การขนถ่าย	ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา หรือผู้ขนส่ง จะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อในการจัดเก็บ การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ผู้ผลิตและผู้จัดหาจะนำมาส่งให้กับโครงการ ต้องมีลักษณะ องค์ประกอบ ตามที่โครงการกำหนด โดยต้องมีการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ	Biomass เพื่อประโยชน์ผู้ขนส่งให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง และได้ทำการตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ประจํารถทุกคันเป็นประจำ ดังรูปที่ 34 ของภาคผนวก 3-1	-
9.6) วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ผู้ผลิตและผู้จัดหาจะนำมาส่งให้กับโครงการ ต้องมีลักษณะ องค์ประกอบ ตามที่โครงการกำหนด โดยต้องมีการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ	ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา หรือผู้ขนส่ง จะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อในการจัดเก็บ การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ผู้ผลิตและผู้จัดหาจะนำมาส่งให้กับโครงการ ต้องมีลักษณะ องค์ประกอบ ตามที่โครงการกำหนด โดยต้องมีการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ	- โครงการได้กำหนดวิธีปฏิบัติงานการตรวจรับและการกองเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทนั้น ๆ และทำการเก็บตัวอย่างส่งหน่วยงานวิเคราะห์เอกซเรย์และเคมี โดยส่งส่งเสริมการผลิต เพื่อนำไปวิเคราะห์ก่อนจะทำการรับของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ภายในโครงการ โดยต้องมีลักษณะองค์ประกอบตามที่โครงการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเท่านั้น	-
9.7) ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา หรือผู้ขนส่ง จะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อในการจัดเก็บ การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตั้งแต่นั้นตอนการขนส่ง จนถึงสิ้นสุดการส่งมอบให้โครงการ	ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา หรือผู้ขนส่ง จะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อในการจัดเก็บ การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตั้งแต่นั้นตอนการขนส่ง จนถึงสิ้นสุดการส่งมอบให้โครงการ	- โครงการมีการกำหนดให้ Waste Management ดำเนินการตามมาตรฐานขนส่งที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-
9.8) การส่งมอบจะสิ้นสุดเมื่อได้มีการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากรถบรรทุกสู่ที่เก็บกองหรือเก็บกับกร พร้อมทั้งโครงการลงนามในเอกสารครบถ้วน	ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา หรือผู้ขนส่ง จะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อในการจัดเก็บ การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตั้งแต่นั้นตอนการขนส่ง จนถึงสิ้นสุดการส่งมอบให้โครงการ	- โครงการได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในการตรวจรับและการกองเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งกำหนดขั้นตอนการตรวจรับ และการกองเก็บในแต่ละประเภท ได้แก่ ประเภท Solid และ Liquid เพื่อให้เกิดการตรวจรับครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีผลต่อคุณภาพกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ความปลอดภัยและความปลอดภัย	-
9.9) โครงการจะรับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เมื่อมีการรับมอบอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น	ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา หรือผู้ขนส่ง จะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อในการจัดเก็บ การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตั้งแต่นั้นตอนการขนส่ง จนถึงสิ้นสุดการส่งมอบให้โครงการ	- โครงการได้กำหนดให้ Waste Management ดำเนินการตามมาตรฐานขนส่งที่ได้กำหนดไว้ โดยระบุในสัญญาว่าระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการการบำบัด กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และกำหนดให้ต้องจัดทำใบกำกับการขนส่งที่เป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานราชการกำหนดทุกครั้ง	-
9.10) ผู้ผลิต ผู้จัดหา ที่จะนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส่งมอบให้กับโครงการ จะต้องมีการดำเนินการด้านระบบไปกับการขนส่ง (Manifest System) ตามแนวทางที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องตามที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงภายหลัง	ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา หรือผู้ขนส่ง จะต้องรับผิดชอบในการขนส่งกลับกรณีวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ขนส่งมาถึงยังโครงการแต่โครงการไม่สามารถรับได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมอบหมายให้ Waste Management ดำเนินการตามมาตรการขนส่งที่ได้กำหนดไว้	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>9.12) ก่อนที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายจะขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาส่งให้โครงการ จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่โครงการกำหนดตรวจสอบก่อน เช่น ตัวอย่างใบกำกับการขนส่ง รูปถ่าย</p> <p>9.13) โครงการต้องให้ความช่วยเหลือ หากเกิดอุบัติเหตุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมอบหมายให้ Waste Management ดำเนินการตามมาตรการขนส่งที่ได้กำหนดไว้ 	-
	<p>10.1) โครงการฯ จะทำสัญญากับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่จะขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมายังโครงการ โดยในสัญญาจะมีข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับให้กับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายต้องปฏิบัติ ประกอบด้วย ข้อกำหนดในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรับอุบัติเหตุ สมุดบันทึก การเดินทาง ความรับผิดชอบในกรณีที่ทำการขนส่ง การติดต่อสื่อสาร เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด หากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายใด ไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขได้ โครงการจะต้องไม่รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายนั้น</p> <p>10.2) โครงการจะส่งตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถบรรทุก วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามเงื่อนไขที่ได้รับไว้ในสัญญาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ารถบรรทุกทุกคันที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมายังโครงการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วนตลอดเวลา โดยจะไม่มีการแจ้งให้กับผู้ขนส่งทราบล่วงหน้า</p> <p>10.3) พิจารณายกเลิกสัญญาหากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โครงการพร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยกำหนดไว้ในแผนควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีรถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้แบบโทรศัพท์ 0-5423-7500 ต่อ 2110-2112 ตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการมีการทำสัญญากับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายที่ทำการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เป็นของเหลวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในสัญญาได้มีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ รวมทั้งผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด - โครงการได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในการประเมินผู้ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ Biomass ให้แก่ผู้ผลิต ผู้จัดหาที่ทำการขนส่ง ปฏิบัติตามทั้งนี้โครงการมอบหมายให้หน่วยงาน AFR ทำการสุ่มประเมินช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน และจะทำการสุ่มผลการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบรถขนส่งสารเคมี/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง - โครงการจะทำการพิจารณายกเลิกสัญญาทันที หากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	<p>10.4) พิจารณาให้รถบรรทุกที่จะขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว มายังโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการเดินทาง ของรถบรรทุกทุกคันดังกล่าว</p> <p>10.5) แนะนำให้รถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตกหล่นหรือฝุ่นละอองฟุ้งกระจายที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>10.6) แนะนำให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนตของพาหนะที่ใช้ ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>10.7) ให้คำแนะนำผู้ผลิตหรือผู้จัดหา ดูแลในเรื่องการจัดเก็บ การขนส่งมายัง โครงการฯ และภายในโรงงานปูนฯ ให้มีความปลอดภัย โดยมีวิธีการ ที่เหมาะสมกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในการขนส่งจะต้องใช้ยานพาหนะที่เหมาะสม กับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ และได้รออนุญาตขนส่งจากหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>10.8) ให้คำแนะนำบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทจัดหา ดำเนินการขนส่งและ การขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้กับโครงการ รับผิดชอบต่อคุณภาพของเสียรวม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>10.9) ให้คำแนะนำบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดหา จัดเตรียมแผนฉุกเฉิน กรณี การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดกรรั่วไหล หรือเพลิงไหม้ และมีความพร้อม ในการดำเนินการเสมอ ในระหว่างการนำส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่โครงการ รับผิดชอบต่อคุณภาพของเสียรวม</p>	<p>2565 ยังไม่มีผู้ผลิตหรือผู้จัดหารายใด ทำผิดเงื่อนไขสัญญาอันเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญา</p> <p>- โครงการมีความร่วมมือจาก Waste Management ในการ ปฏิบัติตามมาตรการ โดยการจัดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) ของรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม 2565 รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นของเหลวทุกคันมีการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) ครบทุกคันแล้ว ดังรูปที่ 34 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการได้กำหนดให้รถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีการคลุมผ้าใบ ในการขนส่งทุกครั้ง โดยกำหนดไว้ในสัญญาการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังรูปที่ 36 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการได้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนตของพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเป็นประจำทุกเดือน และมีการสุ่มตรวจสอบเพิ่มเติมโดยหน่วยงาน AFR ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยได้ให้คำแนะนำผู้ผลิตหรือผู้จัดหา ดูแลในเรื่องการจัดเก็บ การขนส่งมายังโครงการและภายใน โรงงานปูนฯ ให้มีความปลอดภัย โดยมีวิธีที่เหมาะสมกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยได้ให้คำแนะนำผู้ผลิตหรือบริษัท จัดดำเนินการขนส่งและการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับโครงการ รับผิดชอบต่อคุณภาพของเสียรวม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p> <p>- โครงการมีการจัดอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานงาน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปี โดยในปีล่าสุด (พ.ศ. 2564) โครงการมีการจัดซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังนี้</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>* ฝึกอบรมเหตุฉุกเฉินให้พนักงานกลางคืน</p> <p>* อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าและซ้อมแผนฉุกเฉิน</p> <p>* ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</p> <p>* ฝึกอบรมเหตุฉุกเฉินรั่วส้วน้ำไหล</p> <p>ดังรูปที่ 37 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการได้กำหนดพื้นที่สำรองสำหรับจอดรถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับลานจอดรถของลูกค้า โดยสามารถจอดได้มากกว่า 20 คัน ดังรูปที่ 38 ของภาคผนวก 3-1</p>	
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมโรงงานปูนซีเมนต์	<p>(1) ทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะต้องจัดให้มีตะแกรงดักขยะที่บริเวณจุดระบายน้ำทุกครั้ง</p> <p>(2) ทำการขุดลอกตะกอนในโถดักตะกอนของโรงงาน เมื่อตะกอนสะสมถึงหนึ่งในสามของปริมาตร</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนด โดยมอบหมายให้พนักงานธุรการโรงงานและบริการกลาง ส่วนบุคคลฯ ไปดูแลเป็นผู้รับผิดชอบทำความสะอาดท่อระบายน้ำบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงจัดให้มีตะแกรงดักขยะที่บริเวณรางระบายน้ำทุกจุดภายในโครงการ พร้อมกับทำการดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในโครงการ ดังรูปที่ 13 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนด โดยจัดให้บ่อกักเก็บน้ำเป็นบ่อดักตะกอน และทำการขุดลอกตะกอนในบ่อเพื่อป้องกัน การตันขึ้นเมื่อตะกอนมีปริมาณสะสมถึง 1 ฟุต ทั้งนี้โครงการมีการตรวจสอบทุกเดือน และมีการขุดลอกบ่อดักตะกอนเมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 ดังรูปที่ 15 ของภาคผนวก 3-1</p>	-
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงงานปูนซีเมนต์	(1) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย คณะอนุกรรมการอัตรัดภัยและ อุทกภัย	<p>- โครงการได้ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพิจารณานโยบายแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย เป็นต้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ</p>	-

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
<p>(2) สสำรวจบริเวณที่มีอันตรายได้แก่ บริเวณที่มีฝุ่นมาก บริเวณที่มีเสียงดัง บริเวณที่มีความร้อนสูง และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงเพื่อแบ่งเขตพื้นที่ โดยคนงานเข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าวจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>(3) มีการอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(4) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย</p> <p>(5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงานตามลักษณะของงานที่ทำและมีการตรวจตราดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องของอุปกรณ์และการใช้งานของคนงาน</p>	<p>บริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพที่หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดตั้งและดูแลรักษา</p> <p>- โครงการได้ทำการสำรวจและติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ ฝุ่น เสียง แสง และความร้อนในเขตปฏิบัติงานทุกปี (4 ครั้ง/ปี) และมีการติดป้ายเตือนอันตราย ซึ่งกำหนดให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการทำงานก่อนเข้าเขตปฏิบัติงานทุกครั้ง ดังรูปที่ 20 และรูปที่ 22 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการได้มีการจัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน เป็นประจำทุกปี (รูปที่ 30 ของภาคผนวก 3-1) โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โครงการมีการจัดอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> *ฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ *ฝึกอบรมเสริมความรู้และการเชื่อมเหล็กเชิงเทคนิคขั้นสูงไม่ใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม *อบรมความปลอดภัยและกฎระเบียบออนไลน์ *อบรมการดับเพลิงในอุโมงค์เคเบิล <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนด โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจกรรม Safety Talk, KYT, Value Contact และกิจกรรมตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย</p> <p>- โครงการได้มีการติดป้ายเตือนและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรองไว้อย่างเพียงพอตามลักษณะงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย อุปกรณ์ลดเสียง หน้ากากกรองฝุ่น หน้ากากกรองสารเคมีและรองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยมีป้ายเตือนและกฎในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังรูปที่ 21 และรูปที่ 22 ของภาคผนวก 3-1</p>	<p>- โครงการได้ทำการสำรวจและติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ ฝุ่น เสียง แสง และความร้อนในเขตปฏิบัติงานทุกปี (4 ครั้ง/ปี) และมีการติดป้ายเตือนอันตราย ซึ่งกำหนดให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการทำงานก่อนเข้าเขตปฏิบัติงานทุกครั้ง ดังรูปที่ 20 และรูปที่ 22 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการได้มีการจัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน เป็นประจำทุกปี (รูปที่ 30 ของภาคผนวก 3-1) โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โครงการมีการจัดอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> *ฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ *ฝึกอบรมเสริมความรู้และการเชื่อมเหล็กเชิงเทคนิคขั้นสูงไม่ใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม *อบรมความปลอดภัยและกฎระเบียบออนไลน์ *อบรมการดับเพลิงในอุโมงค์เคเบิล <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนด โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจกรรม Safety Talk, KYT, Value Contact และกิจกรรมตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย</p> <p>- โครงการได้มีการติดป้ายเตือนและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรองไว้อย่างเพียงพอตามลักษณะงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย อุปกรณ์ลดเสียง หน้ากากกรองฝุ่น หน้ากากกรองสารเคมีและรองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยมีป้ายเตือนและกฎในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังรูปที่ 21 และรูปที่ 22 ของภาคผนวก 3-1</p>	

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	(6) จัดให้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับสภาพที่มีระดับความร้อนสูงและบริเวณที่มีเสียงดัง	- เนื่องจากโครงการได้จัดทำแผนและจากนั้นส่วนรับป้องกันความร้อนไว้ (รูปที่ 39 ของภาคผนวก 3-1) เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนของพนักงานโดยตรง และพนักงานที่เข้าไปทำงานในเขตที่มีความร้อนสูง ซึ่งมีการปฏิบัติงานในระยะเวลานั้น ๆ เท่านั้น จึงไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของพนักงาน และการปฏิบัติงานที่มีระดับเสียงดัง โครงการกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังทุกครั้งเมื่อเข้าปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะปฏิบัติงานภายในห้องควบคุมเท่านั้น ทำให้มีโอกาสสัมผัสเสียงต่ำ จึงไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของพนักงาน	-
	(7) จัดให้มีการบันทึกสอบสวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุ เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ 4 ที่กำหนด โดยมีการบันทึกสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 พบว่า มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 1 ครั้ง อุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บ 2 ครั้ง อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นบาดเจ็บ 9 ครั้ง และอุบัติเหตุที่ทรัพย์สินเสียหาย 24 ครั้ง ทั้งนี้โครงการได้ทำการสอบสวนอุบัติเหตุ พบพบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางในการแก้ไข และป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดซ้ำ ดังรูปที่ 40 ของภาคผนวก 3-1	-
	(8) การจัดการพื้นที่บริเวณกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง 8.1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวจัดให้มีพื้นที่กักเก็บเฉพาะโดยอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ 8.2) ถึงกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว สร้างอยู่บนลานที่มีพื้นผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยรอบมีการก่อสร้างคันคอนกรีต (Bund Wall) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการรั่วไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการรั่วไหล	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ 4 โดยสร้างอาคารสำหรับเก็บกักวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นอาคารที่มีหลังคาคลุมและมีการแบ่งประเภทของวัสดุที่เก็บอย่างชัดเจน รวมทั้งมีป้ายบอกประเภทของวัสดุของเก็บ และได้จัดสร้างอาคารเก็บวัสดุทนไฟไว้โดยเฉพาะและมีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนว Buffer Zone บริเวณอาคาร กองเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งพื้นที่ที่กองเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและบริเวณกองเก็บ Biomass ได้กำหนดให้อยู่ห่างจากแหล่งประกายไฟ โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ต้องขออนุญาตทำงานและมีการสร้างอัฒจันทร์ก่อนของพื้นที่เก็บ Biomass ดังรูปที่ 41 ถึงรูปที่ 46 ของภาคผนวก 3-1	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	<p>8.3) ติดตั้งบอดักไขมันใกล้กับบริเวณพื้นที่กักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว เพื่อป้องกันในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลออกนอก Bund Wall ลงสู่แหล่งรองรับน้ำ</p> <p>8.4) มีระบบตรวจจับไฟติดตั้งบริเวณลานกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ซึ่งประกอบไปด้วย Heat Detector หรือ Flame Detector</p> <p>8.5) ติดตั้งระบบดับเพลิงบริเวณลานกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 1 เครื่อง ความสามารถในการสูบน้ำได้ 1,000 แกลลอนต่อชั่วโมง แรงดันน้ำ 8 บาร์ - ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ความจุ 20 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง - จัดเตรียมถังเก็บ Raw Meal เพื่อใช้ขนานในกรณีเกิดการรั่วไหล - ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร บริเวณข้างหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว - ติดตั้งท่อระบายน้ำดับเพลิง ขนาด 150 มิลลิเมตร รอบบริเวณลานกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว - ถังเก็บโฟม (Foam Tank) ติดตั้งถังเก็บโฟมสำหรับใช้ดับเพลิงที่ถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ขนาดความจุ 500 ลิตร จำนวน 1 ถัง - หัวฉีดน้ำ-โฟม สำหรับดับเพลิง ติดตั้งหัวฉีดน้ำและโฟมสำหรับดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ที่บริเวณกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวสำหรับใช้ดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 	<p>ของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ดังรูปที่ 47 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ ๓ โดยบอดักไขมันอยู่ภายในบริเวณกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว และกำหนดให้มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย และบอดักไขมันทั้งโรงงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีตะแกรงดักขยะที่บริเวณวางระบายน้ำทุกจุดภายในโครงการ ทำการดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานบ่อบำบัดน้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในโครงการ</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งระบบจับไฟบริเวณลานกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ซึ่งประกอบด้วย Heat Detector หรือ Flame Detector เรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 48 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับบริเวณลานกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว (รูปที่ 49 ของภาคผนวก 3-1) เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานหากเกิดอุบัติเหตุภัยประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> * ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ความจุ 15 ปอนด์ จำนวน 6 ถัง * จัดเตรียมถังเก็บ Raw Meal เพื่อใช้ขนานในกรณีเกิดการรั่วไหล 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง และ 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง * ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริเวณข้างหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว * ติดตั้งท่อระบายน้ำดับเพลิง ขนาด 6 นิ้ว รอบบริเวณลานกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว * ถังเก็บโฟม (Foam Tank) ติดตั้งถังเก็บโฟมสำหรับใช้ดับเพลิงที่ถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ขนาดความจุ 600 ลิตร จำนวน 1 ถัง * หัวฉีดน้ำ-โฟม สำหรับดับเพลิง ติดตั้งหัวฉีดน้ำและโฟมสำหรับดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว ที่บริเวณกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้ 	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
<p>9.3) หลังการรื้อไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก็บรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวโดยเร็ว ในกรณีที่ใช้ Raw Meal เป็นตัวดูดซับ ให้นำไปผสมในกองเก็บวัสดุดิบ กรณีใช้ผ้าเป็นตัวดูดซับ ให้นำใส่ถุงที่เตรียมไว้แล้วนำไปกำจัดโดยการเผาในหม้อเผาปูนของโรงงาน <p>(10) ความร้อน</p> <p>10.1) ดูแลรักษาจากป้องกันความร้อนระหว่าง Preheater กับคมนงาน ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ตามระยะเวลาในช่วงที่ยังใช้คมนงานป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และในช่วงที่มีการซ่อมอุปกรณ์ในบริเวณดังกล่าว</p> <p>10.2) สับเปลี่ยนระยะเวลาทำงาน โดยต้องให้มีการสับเปลี่ยนอย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน (3 กะ/วัน)</p> <p>(11) การดำเนินการเกี่ยวกับการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</p> <p>11.1) หากพบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องแจ้งต่อโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทที่รับจัดหาทันที เพื่อขนส่งกลับคืนแหล่งผลิต</p> <p>11.2) หลังจากการรื้อนำหน้าแล้ว ต้องแจ้งให้ส่วนผลิตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปเก็บกอง เก็บกักโดยเร็ว ในการเก็บกองจะต้องควบคุมให้อยู่ภายในพื้นที่เก็บกองเท่านั้น หากตกหล่นนอกพื้นที่เก็บกองจะต้องดำเนินการทำความสะอาดทันที</p>	<p>9.3) หลังการรื้อไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก็บรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวโดยเร็ว ในกรณีที่ใช้ Raw Meal เป็นตัวดูดซับ ให้นำไปผสมในกองเก็บวัสดุดิบ กรณีใช้ผ้าเป็นตัวดูดซับ ให้นำใส่ถุงที่เตรียมไว้แล้วนำไปกำจัดโดยการเผาในหม้อเผาปูนของโรงงาน <p>(10) ความร้อน</p> <p>10.1) ดูแลรักษาจากป้องกันความร้อนระหว่าง Preheater กับคมนงาน ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ตามระยะเวลาในช่วงที่ยังใช้คมนงานป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และในช่วงที่มีการซ่อมอุปกรณ์ในบริเวณดังกล่าว</p> <p>10.2) สับเปลี่ยนระยะเวลาทำงาน โดยต้องให้มีการสับเปลี่ยนอย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน (3 กะ/วัน)</p> <p>(11) การดำเนินการเกี่ยวกับการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</p> <p>11.1) หากพบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องแจ้งต่อโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทที่รับจัดหาทันที เพื่อขนส่งกลับคืนแหล่งผลิต</p> <p>11.2) หลังจากการรื้อนำหน้าแล้ว ต้องแจ้งให้ส่วนผลิตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปเก็บกอง เก็บกักโดยเร็ว ในการเก็บกองจะต้องควบคุมให้อยู่ภายในพื้นที่เก็บกองเท่านั้น หากตกหล่นนอกพื้นที่เก็บกองจะต้องดำเนินการทำความสะอาดทันที</p>	<p>- โครงการได้ดำเนินการจัดสร้าง Bund Wall ล้อมรอบบริเวณถังเก็บและจัดเตรียมวัสดุดูดซับ เช่น Raw Meal และซีเมนต์ไว้ในพื้นที่บริเวณถังเก็บอย่างเพียงพอ (รูปที่ 11 และรูปที่ 12 ของภาคผนวก 3-1) ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ยังไม่เกิดการรั่วไหลจากถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบภาพของจากป้องกันความร้อนบริเวณ Preheater ให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ดังรูปที่ 39 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการทำงานให้มีการสับเปลี่ยนเวลาทำงาน 3 ครั้ง/วัน ทั้งนี้บริเวณพื้นที่การลำเลียงและป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้าหม้อเผาโครงการได้กำหนดให้เป็นพื้นที่โล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก และจัดให้มีพัดลมระบายอากาศให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว เพื่อช่วยในการระบายอากาศ ดังรูปที่ 51 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ทางโครงการยังไม่พบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้หากพบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะปฏิเสธไม่รับมาใช้ในโรงงาน หรือกรณีที่เกิดการตรวจสอบพบเพื่อเพื่อรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Reception Analysis) มีผลไม่ตรงกับผลวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Acceptance Analysis) โครงการจะปฏิเสธและทำการส่งคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยหลังจากการรื้อนำหน้าและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วจะให้พนักงานขับบรรทุกขนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังสถานที่กองเก็บที่อาคาร Solid Waste ซึ่งเป็นอาคารที่มีหลังคาปกคลุม (รูปที่ 41 ของภาคผนวก 3-1) มีการแบ่งประเภทห้อง ตามการเก็บวัสดุอย่างชัดเจน รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หากพบว่ามีการตกหล่น</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	<p>11.3) การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปใช้ จะต้องตรวจสอบและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพของปูนซีเมนต์และการระบายอากาศเสียอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>(12) การดำเนินการเกี่ยวกับการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>12.1) การวิเคราะห์คุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว จะต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบถูกต้อง เพราะจะเป็นการควบคุมคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>12.2) ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการสูบล้าง การขนถ่าย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการรับการล้างเสียงตลอดเวลา</p> <p>(13) การล้างเสียงและป้องกันวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่ห้องเผาทาง Inlet Chamber โดยใช้คนงาน มีมาตรการดังนี้</p> <p>13.1) บริเวณจุดปฏิบัติงานต้องเป็นจุดที่มีการถ่ายเทของอากาศดี หรือ มีพัดลมช่วยในการระบายอากาศ</p> <p>13.2) คนงานจะต้องสวมชุดที่เหมาะสม รัดกุม และสามารถระบายความร้อนได้ดี และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ รองเท้าหุ้มส้น ถุงมือ</p> <p>13.3) จัดให้มีระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสม และแต่ละบริเวณต้องมีคนงานอย่างน้อย 2 คน</p>	<p>รายการปฏิบัติตามมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ ๖ โดยมีการตรวจสอบและควบคุมวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีการวิเคราะห์ทั้ง Acceptance, Reception, Cross Check Analysis เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และคุณภาพสิ่งแวดล้อม - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ ๖ โดยมีการตรวจสอบและควบคุมวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีการวิเคราะห์ทั้ง Acceptance, Reception, Cross Check Analysis เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และคุณภาพสิ่งแวดล้อม - โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้การสูบล้าง และการขนถ่ายเป็นประจำ โดยปฏิบัติงานภายใต้ WI การตรวจรับและการกองเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภัย - โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ๖ โดยกำหนดบริเวณพื้นที่ทำการล้างเสียงและป้องกันวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้าห้องเผาให้เป็นพื้นที่โล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก และจัดให้มีพัดลมระบายอากาศให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว เพื่อช่วยในการระบายอากาศ ดังรูปที่ 51 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อกันความร้อน ได้แก่ รองเท้าหุ้มส้น ถุงมือ หน้ากาก และชุดที่สวมเป็นชุดที่ระบายความร้อนได้ดี ดังรูปที่ 22 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการได้กำหนดระยะเวลาในการทำงานให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่การล้างเสียงและป้องกันวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้าห้องเผาให้ปฏิบัติงาน 40 นาที และหยุดพัก 20 นาที สลับกันไปในแต่ละชุดและมีผู้ปฏิบัติงาน 3 คน ต่อพื้นที่ 	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
<p>(14) การควบคุมกลิ่นและไอของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากกระบวนการรบกวน</p> <p>14.1) ตรวจสอบท่อสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากกระบวนการไปยังถังเก็บก่อนการสูบถ่ายทุกครั้ง โดยให้มีรอยรั่ว และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>14.2) เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดทุกครั้งเมื่อถึงเวลาที่กำหนด</p> <p>14.3) หากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวหกทั่วโหลขณะขนถ่าย จะต้องปิดวาล์วเพื่อไม่ให้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากกระบวนการไหลเข้าท่อ พร้อมกับดำเนินการตรวจสอบหารอยรั่ว และซ่อมแซมทันที และการขนถ่ายครั้งต่อไปจะดำเนินการได้เมื่อมีการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายชุดใหม่ (ชุดสำรอง)</p> <p>14.4) เมื่อมีวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวรั่วไหลลงสู่พื้นจะต้องนำปูน Raw Meal หรือซีเมนต์ คลุกกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวทันที แล้วตักใส่ถุงขนาดความจุประมาณ 15 กิโลกรัม ก่อนนำไปบ่อน้ำเข้าหน้าเผา เช่นเดียวกับของผสมระหว่างของเหลวกับของแข็งที่บรรจุถุง</p> <p>(15) การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน</p> <p>15.1) หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ให้ผู้พบเห็นแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทันที โดยบอกตำแหน่ง ลักษณะอุบัติเหตุ ชนิดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริมาณที่หกทั่วไป การเกิดเพลิงไหม้ (ถ้ามี) จากนั้นให้ดำเนินการควบคุมอุบัติเหตุทันที</p> <p>15.2) ภายหลังได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุแล้ว โครงการจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการควบคุมอุบัติเหตุไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว</p> <p>15.3) ดำเนินการควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยไม่ให้เกิดการหกทั่วไป หรือมีการแพร่กระจายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือให้เกิดน้อยที่สุด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(14) การควบคุมกลิ่นและไอของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากกระบวนการรบกวน</p> <p>14.1) ตรวจสอบท่อสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากกระบวนการไปยังถังเก็บก่อนการสูบถ่ายทุกครั้ง โดยให้มีรอยรั่ว และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>14.2) เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดทุกครั้งเมื่อถึงเวลาที่กำหนด</p> <p>14.3) หากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวหกทั่วโหลขณะขนถ่าย จะต้องปิดวาล์วเพื่อไม่ให้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากกระบวนการไหลเข้าท่อ พร้อมกับดำเนินการตรวจสอบหารอยรั่ว และซ่อมแซมทันที และการขนถ่ายครั้งต่อไปจะดำเนินการได้เมื่อมีการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายชุดใหม่ (ชุดสำรอง)</p> <p>14.4) เมื่อมีวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวรั่วไหลลงสู่พื้นจะต้องนำปูน Raw Meal หรือซีเมนต์ คลุกกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวทันที แล้วตักใส่ถุงขนาดความจุประมาณ 15 กิโลกรัม ก่อนนำไปบ่อน้ำเข้าหน้าเผา เช่นเดียวกับของผสมระหว่างของเหลวกับของแข็งที่บรรจุถุง</p> <p>(15) การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน</p> <p>15.1) หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ให้ผู้พบเห็นแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทันที โดยบอกตำแหน่ง ลักษณะอุบัติเหตุ ชนิดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริมาณที่หกทั่วไป การเกิดเพลิงไหม้ (ถ้ามี) จากนั้นให้ดำเนินการควบคุมอุบัติเหตุทันที</p> <p>15.2) ภายหลังได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุแล้ว โครงการจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการควบคุมอุบัติเหตุไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว</p> <p>15.3) ดำเนินการควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยไม่ให้เกิดการหกทั่วไป หรือมีการแพร่กระจายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือให้เกิดน้อยที่สุด</p>	<p>รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบท่อสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากกระบวนการไปยังถังเก็บก่อนการสูบถ่ายทุกครั้ง โดยปฏิบัติตามที่ได้ W การตรวจรับและการกองเก็บวัสดุ เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภัย</p> <p>- โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการ ๑ โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายตามระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดในการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับขนถ่าย และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการได้ดำเนินการจัดสร้าง Bund Wall ล้อมรอบบริเวณถังเก็บและจัดเตรียมวัสดุดูดซับ เช่น Raw Meal และซีเมนต์ ไว้ในพื้นที่บริเวณถังเก็บอย่างเพียงพอ (รูปที่ 11 และรูปที่ 12 ของภาคผนวก 3-1) ทั้งระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ยังไม่เกิดการรั่วไหลจากถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ยังไม่เกิดการรั่วไหลจากถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>- โครงการได้จัดทำแผนควบคุมสถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุภายในบริเวณโครงการและบริเวณภายนอกโครงการ ซึ่งจัดให้มีศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินของโครงการ พร้อมให้ความช่วยเหลือและระงับเหตุฉุกเฉินและจัดให้มีรถดับเพลิงประจำศูนย์สำหรับให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง (รูปที่ 52 และรูปที่ 53 ของภาคผนวก 3-1) สำหรับควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยในปี พ.ศ. 2564 โครงการได้ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลรักษา มีดังนี้</p> <p>* ฝึกอบรมเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าและซ่อมแผนฉุกเฉิน</p> <p>* อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าและซ่อมแผนฉุกเฉิน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
<p>15.4) ภายหลังควบคุมอุบัติเหตุได้แล้ว ให้ให้ความสะอาดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว</p> <p>(16) การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายนอกโรงงาน</p> <p>16.1) ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขนส่งกันพื้นที่ให้ห่างจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ทกรั่วไหลอย่างน้อย 25 เมตร</p> <p>16.2) ผู้ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทำการประเมินความเสี่ยงในการควบคุมอุบัติเหตุภายหลังการรั่วไหลว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมได้หรือไม่ โดยใช้หลักการที่ติดมากับรถบรรทุก หากประเมินแล้วสามารถควบคุมได้ให้ดำเนินการควบคุมพื้นที่ตามขั้นตอนที่ 1 หากไม่สามารถดำเนินการควบคุมได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เป็นต้นไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทกรั่วไหล หรือมีการแพร่กระจายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือให้นิยมน้อยที่สุด หลังจากนั้นให้แจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อแหล่งกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว แล้วข้ามไปดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 - ขั้นตอนที่ 2 หากพนักงานขับรถไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายหรือการทกรั่วไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้แจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือต่อศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ศูนย์บรรเทาทุกข์ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ พร้อมแจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อแหล่งกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และหากต้องการขอความร่วมมือจากโครงการ ให้ติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา - ขั้นตอนที่ 3 ให้พนักงานขับรถร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ศูนย์บรรเทาทุกข์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือมีการแพร่กระจายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้น พร้อมกับดำเนินการควบคุมให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของราษฎร และสิ่งแวดล้อม - ขั้นตอนที่ 4 ผู้ขนส่งต้องทำความสะอาดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว ทั้งนี้อาจจะขอความช่วยเหลือ ช้อนแฉะน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 	<p>15.4) ภายหลังควบคุมอุบัติเหตุได้แล้ว ให้ให้ความสะอาดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว</p> <p>(16) การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายนอกโรงงาน</p> <p>16.1) ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขนส่งกันพื้นที่ให้ห่างจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ทกรั่วไหลอย่างน้อย 25 เมตร</p> <p>16.2) ผู้ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทำการประเมินความเสี่ยงในการควบคุมอุบัติเหตุภายหลังการรั่วไหลว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมได้หรือไม่ โดยใช้หลักการที่ติดมากับรถบรรทุก หากประเมินแล้วสามารถควบคุมได้ให้ดำเนินการควบคุมพื้นที่ตามขั้นตอนที่ 1 หากไม่สามารถดำเนินการควบคุมได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เป็นต้นไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทกรั่วไหล หรือมีการแพร่กระจายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือให้นิยมน้อยที่สุด หลังจากนั้นให้แจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อแหล่งกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว แล้วข้ามไปดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 - ขั้นตอนที่ 2 หากพนักงานขับรถไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายหรือการทกรั่วไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้แจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือต่อศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ศูนย์บรรเทาทุกข์ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ พร้อมแจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อแหล่งกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และหากต้องการขอความร่วมมือจากโครงการ ให้ติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา - ขั้นตอนที่ 3 ให้พนักงานขับรถร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ศูนย์บรรเทาทุกข์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือมีการแพร่กระจายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้น พร้อมกับดำเนินการควบคุมให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของราษฎร และสิ่งแวดล้อม - ขั้นตอนที่ 4 ผู้ขนส่งต้องทำความสะอาดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว ทั้งนี้อาจจะขอความช่วยเหลือ ช้อนแฉะน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 	<p>รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> * ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ * ฝึกซ้อมเหตุการณ์รั่วส้วน้ำไหล <p>- โครงการได้จัดทำแผนควบคุมสถานการณ์พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุภายในบริเวณโครงการและบริเวณภายนอกโครงการ ซึ่งจัดให้มีศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินของโครงการ พร้อมให้ความช่วยเหลือและจะจับเหตุฉุกเฉินและจัดให้มีรถดับเพลิงประจำศูนย์สำหรับให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง (รูปที่ 52 และรูปที่ 53 ของภาคผนวก 3-1) โครงการได้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยในปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> * ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ภาคกลางคืน * อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าและซ้อมแผนฉุกเฉิน * ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ * ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินรั่วส้วน้ำไหล 	<p>ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข</p>

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	<p>เป็นต้น ทั้งในด้านวิธีดำเนินการ อุปกรณ์ที่จำเป็น โดยที่การทำความสะอาดจะต้องสามารถป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none">- ขั้นตอนที่ 5 ผู้ขนส่งต้องดำเนินการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กลับไปยังแหล่งกำเนิดโดยเร็ว- ขั้นตอนที่ 6 ผู้ขนส่งต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ <p>(17) กำหนดให้ผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>17.1) ผู้จัดหาต้องศึกษาข้อกำหนด และข้อกำหนด ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยละเอียดถี่ถ้วนจนเข้าใจชัดเจน</p> <p>17.2) ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงงานกำหนดก่อนทำการส่งมอบ</p> <p>17.3) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการทุกประการ</p> <p>17.4) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องรับผิดชอบถึงความผาสุก ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงานของผู้จัดหาทุกคนที่ปฏิบัติงาน</p> <p>17.5) ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโรงงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>17.6) ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ มอก. 18001 ในการตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินงาน</p> <p>17.7) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการได้แจ้งให้ผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกรายให้ศึกษาข้อกำหนด และข้อกำหนด ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำหนดให้ผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีการควบคุมคุณภาพ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงงานกำหนด</p> <p>- โครงการกำหนดให้ผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ รวมทั้งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้แจ้งให้ผู้ผลิต ผู้จัดหาทุกรายปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโรงงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำหนดให้ผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และระบบ มอก. 18001 และปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเคร่งครัด</p>	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯ (การนำลมร้อนทิ้งมาผลิตไฟฟ้า)	<p>(18) หากเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเกิดชำรุดต้องรีบซ่อมแซมให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>(19) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมทั้งระบุปริมาณที่รับมาใช้ในการโครงการเป็นรายเดือนและนำส่งรายงานให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(20) ห้ามนำเข้าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ มาใช้ในโครงการ กรณีที่จะนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน</p> <p>(21) ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2546 และกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายที่ประกาศล่าสุด และมีความเข้มงวดที่สุด</p> <p>(22) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน อาทิ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กฎระเบียบ/มาตรการความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ (2) กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย (3) การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน (4) การป้องกันอันตรายจากความร้อนและไฟฟ้า (5) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (6) การมีข้อมูลและใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ในกรณีที่เกิดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชำรุด โครงการจะหยุดขนถ่ายทันที โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ไม่มีเครื่องจักรชำรุดแต่อย่างใด - โครงการได้จัดทำรายชื่อ Waste Generator และบันทึกปริมาณการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการโครงการ พร้อมกับนำส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นประจำ โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 มีชื่อเพลิงทดแทน ปริมาณ 3,141.25 ตัน และวัตถุบดแทน ปริมาณ 13,174.48 ตัน - โครงการไม่มีการนำเข้าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากต่างประเทศมาใช้ในการโครงการ - โครงการได้ยึดถือปฏิบัติ โดยดำเนินการตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตลอดช่วงการดำเนินงานของโครงการ - โครงการได้จัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 โครงการได้มีการจัดอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ * ฝึกอบรมสารเคมีและการเชื่อมเหล็กถูกเงินกรรณกรรมวัสดุไม่ใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ/ล้นรั่วไหล * อบรมความปลอดภัยและกฎระเบียบออนไลน์ * อบรมการดับเพลิงในอุโมงค์เคเบิล 	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน)	(23) ติดตั้งระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัยเพื่อเตรียมพร้อมในการเกิดเหตุฉุกเฉิน	- โครงการได้ติดตั้งระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัยในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถใช้งานได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังรูปที่ 54 ของภาคผนวก 3-1	-
	(24) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยจัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานในขณะปฏิบัติงานและกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง ดังรูปที่ 23 ของภาคผนวก 3-1	-
	(25) จัดให้มีแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งขั้นตอนการระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ	- โครงการกำหนดให้มีการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยต่ออัคคีภัย หน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันอัคคีภัย การควบคุมบุคคลภายนอก การตรวจตราด้านอัคคีภัย การกำหนดศูนย์ควบคุมอัคคีภัย และการระงับอัคคีภัย เป็นต้น	-
	(26) ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) บริเวณที่ติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasifier)	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) เพื่อตรวจจับก๊าซ กรณีมีก๊าซรั่วไหล บริเวณที่ติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasifier) เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถใช้งานได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังรูปที่ 55 ของภาคผนวก 3-1	-
	(27) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ บริเวณอาคารเก็บกองเชื้อเพลิงแข็งทดแทน	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือบริเวณอาคารเก็บกองเชื้อเพลิงแข็งทดแทน เพื่อใช้งานกรณีหากมีเหตุฉุกเฉิน ดังรูปที่ 56 ของภาคผนวก 3-1	-
	(28) ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดความร้อน (Heat Detector) ภายในถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเตาเดิม) เมื่อเกิดไฟไหม้จะส่งสัญญาณเตือนไปที่ห้องควบคุมของ Cement Plant และที่ลานถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวหลัก (Main Storage Tank)	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดความร้อน (Heat Detector) ภายในถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเตาเดิม) เมื่อเกิดไฟไหม้จะส่งสัญญาณเตือนไปที่ห้องควบคุมของ Cement Plant และที่ลานถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเตาเดิม) เรียกว่าดังรูปที่ 57 ของภาคผนวก 3-1	-
	(29) ติดตั้งสวิตช์ตัดตำแหน่ง (Limit switch) ที่ระดับ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ภายในถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเตาเดิม) เมื่อมีการสูบลำจ่ายของเสียที่เป็นของเหลวเข้าสู่ถังเก็บในปริมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ระบบนี้จะหยุดทำงานทันที	- โครงการได้ทำการติดตั้งสวิตช์ตำแหน่ง (Limit Switch) ที่ระดับ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ภายในถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเตาเดิม) เมื่อมีการสูบลำจ่ายของเสียที่เป็นของเหลว เข้าสู่ถังเก็บในระดับที่ตั้งไว้ ระบบนี้จะหยุดทำงานทันที และมีการตรวจเช็ค	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ โรงงานปูนซีเมนต์ โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	(1) พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการ ของโครงการเป็นอันดับแรก (2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างโครงการกับชุมชน	การอ่านเครื่องวัดปริมาตร Liquid Waste tank สามารถ Online พร้อมแสดงค่าที่อ่านไปยังห้อง CCR ดังรูปที่ 58 ของภาคผนวก 3-1 - โครงการพิจารณาจ้างพนักงานท้องถิ่นเข้าเป็นพนักงานของโครงการ เป็นอันดับแรก ซึ่งระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 มีอัตรา การจ้างแรงงานในเขตจังหวัดลำปางต่อพนักงานทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 89.23 - โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน สัมพันธ์ เพื่อดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมของ ท้องถิ่น ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โครงการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (รูปที่ 59 ของภาคผนวก 3-1) 1) ด้านสาธารณประโยชน์ * ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแจ้ห่ม * ประชุมกรรมการกองทุนรอบหม้อแร่ * สนับสนุนกิจกรรมที่ปลอดภัย 7 วันอันตราย อำเภอแจ้ห่ม * มอบกรวยจราจร จำนวน 8 กรวย เพื่อความปลอดภัยให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม * ร่วมงานบวงสรวง เจ้าพ่อพญาเสือ * ร่วมทำบุญบั้งน้ำนาก ตำบลบ้านสา * ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ วัดอภัยโชติธรรมา * ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 1/65 ณ วัดโนนพะ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง * ร่วมงานรดน้ำดำหัวกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านสา และแกนนำ ชุมชน 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข * โครงการสร้างฝายได้ทราย และขุดรั้งกับน้ำบ้านจำทอง * โครงการสร้างฝายได้ทราย และขุดรั้งกับน้ำบ้านแสนตอ * สร้างผนังป้องกันน้ำ (Stop Log) บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	<p>(3) ให้ความรู้ด้านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการกับคุณภาพของเสียรวมให้ชุมชนอย่างน้อยยี่สิบคน ผู้นำชุมชนได้รับทราบ และเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการ โดยจัดเข้าในแผนงานประชาสัมพันธ์ของโรงงาน</p>	<p>* ร่วมทำบุญวันสถาปนา และสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลเจ้าหมื่น</p> <p>* ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา และสนับสนุนงบประมาณกำจัดวัชพืชเชื้อเพลิง</p> <p>* สนับสนุนโครงการฟื้นฟูสัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโศก บ้านฮ่องลี่ ตำบลฮ่องลี่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง</p> <p>* ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่</p> <p>- โครงการมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับโครงการ ปรับคุณภาพของเสียรวม ร่วมกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ โดยเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกชมรมสตรีในสหกรณ์ทุกเดือน</p> <p>ดังรูปที่ 59 ของภาคผนวก 3-1</p>	
10. มวลชนสัมพันธ์	<p>(1) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชน เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชน และประสานงานแก้ไขตามสถานการณ์ต่อไป</p> <p>(2) จัดให้มีการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้กับหน่วยงานราชการ ในท้องถิ่นและชุมชนต่าง ๆ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากโครงการ เพื่อติดประกาศ หนังสือแจ้งให้ทราบข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น ข่าวสารการรับสมัครงาน การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคืบหน้าของปัญหาต่าง ๆ</p> <p>(3) ดำเนินการดำเนินประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เช่น ระบบป้องกันภัย, การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในมาตรการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของโครงการและการให้ผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชมภายในโครงการ</p> <p>(4) จัดให้มีกิจกรรม/การดำเนินงานร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข - พัฒนาอาชีพ 	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ โดยจัดทำคู่มือวิธีการดำเนินการ รับข้อร้องเรียนจากชุมชนภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชน และประสานงานตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการยังไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด</p> <p>- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบผ่านทางเอกสาร วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโครงการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นและชุมชนต่าง ๆ เป็นประจำ ดังรูปที่ 59 ของภาคผนวก 3-1</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ และเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น ทั้งนี้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565</p>	-

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
	<ul style="list-style-type: none"> - การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม - งานชุมชนสัมพันธ์อื่น ๆ - การประชาสัมพันธ์ <p>โดยรายละเอียดในการดำเนินงานจะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของชุมชน</p> <p>(5) จัดตั้งโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม เช่น โครงการนิมเดลสกูล (Model School) หรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(6) จัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ อ้างถึงในหัวข้อ 9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ</p> <p>โรงงานปูนซีเมนต์ โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ข้อ (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ โดยโครงการได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม เช่น นักศึกษาฝึกงาน Model School หรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โครงการได้รับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School-DVE) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เป็นสถานประกอบการแรกในเครือ SCG ที่รับการประเมินจากคณะกรรมการวิชาชีพศึกษา - โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA monitoring Committee) ตามคำสั่งปูนลำปางที่ 36/2559 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 	
11. ด้านทัศนียภาพโรงงานปูนซีเมนต์	<p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมดประมาณ 499 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.6 ของพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์ ตลอดจนระยะเวลาดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานทั้งหมดประมาณ 499 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.6 ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด (ประมาณ 600 ไร่) และได้ทำการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง ดังรูปที่ 60 และรูปที่ 61 ของภาคผนวก 3-1 	-

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด รวบรวมโดยบริษัท คอนสตรัคชั่นส์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ พ.ศ. 2562-2565 (ถึงมิถุนายน 2565)

โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>1. คุณภาพอากาศ</p> <p>1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (โรงงานปูนซีเมนต์) มีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ดังนี้</p> <p>(1) ความเร็ว ทิศทางลมและอุณหภูมิของอากาศ</p> <p>จุดตรวจวัด ได้แก่ ที่ตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง ที่ระดับความสูง 20, 60 และ 110 เมตร จากระดับพื้นดิน</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัดในช่วงเดียวกันกับการเก็บตัวอย่างอากาศ</p> <p>(2) TSP</p> <p>(3) PM-10</p> <p>จุดตรวจวัด ได้แก่ บ้านสำเภาทอง</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัดทุก ๆ 3 เดือน ครั้งละ 7 วัน ติดต่อกัน</p> <p>(4) SO₂</p> <p>จุดตรวจวัด ได้แก่</p> <p>1) พื้นที่โครงการ</p> <p>2) บ้านสำเภาทอง</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม ครั้งละ 7 วันติดต่อกัน</p>	<p>- ในปี พ.ศ. 2562-2565 โครงการได้ทำการตรวจวัดความเร็วลม ทิศทางลมและอุณหภูมิของอากาศ บริเวณที่ตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง ที่ระดับความสูง 20, 60 และ 110 เมตร จากระดับพื้นดิน ตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 1 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) ฝุ่นรวม (TSP)</p> <ul style="list-style-type: none"> * บริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.208 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * บริเวณบ้านสำเภาทอง มีค่าอยู่ในช่วง 0.008-0.207 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>(2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)</p> <ul style="list-style-type: none"> * บริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.008-0.123 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * บริเวณบ้านสำเภาทอง มีค่าอยู่ในช่วง 0.006-0.163 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> * บริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001-0.044 พีพีเอ็ม * บริเวณบ้านสำเภาทอง มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001-0.050 พีพีเอ็ม <p>(4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> * บริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001-0.023 พีพีเอ็ม * บริเวณบ้านสำเภาทอง มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001-0.057 พีพีเอ็ม <p>(5) ก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO₃) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> * บริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.002-0.014 พีพีเอ็ม * บริเวณบ้านสำเภาทอง มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001-0.042 พีพีเอ็ม <p>จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการ</p>	-

มาตรการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>(5) NO₂</p> <p>ตรวจวัดบริเวณ</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ บ้านสำเภาทอง <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม ครั้งละ 7 วันติดต่อกัน <p>(6) สาร VOCs 9 ชนิด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นเวลา 1 ปี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> *เบนซีน (Benzene) *ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) *1,2 -ไดคลอโรอีเทน (1,2 Dichloroethane) *ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) *ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) *1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2 Dichloropropane) *เตตระคลอโรเอทิลีน (Tetrachloroethylene) *คลอโรฟอร์ม (Chloroform) *1,3- บิวทาไดอีน (1,-3 Butadiene) <p>ตรวจวัดบริเวณบ้านสำเภาทอง</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยเก็บตัวอย่างจากอากาศครั้งละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน</p>	<p>สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านสำเภาทอง ที่มีค่าสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเดือนมกราคมและ กุมภาพันธ์เป็นช่วงฤดูแล้ง ซึ่งโดยปกติจังหวัดลำปางจะประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า รวมทั้งมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีมากเกินปกติ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลการตรวจวัดมีค่าฝุ่นสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 แสดงดังตารางที่ 2 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> * เบนซีน (Benzene) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.16-2.04 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) มีค่าน้อยกว่า 0.13 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร * 1,2 -ไดคลอโรอีเทน (1,2 Dichloroethane) มีค่าน้อยกว่า 0.20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) มีค่าน้อยกว่า 0.27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) มีค่าอยู่ในช่วง 1.11-133.66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร * 1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2 Dichloropropane) มีค่าน้อยกว่า 0.23 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร * เตตระคลอโรเอทิลีน (Tetrachloroethylene) มีค่าน้อยกว่า 0.34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร * คลอโรฟอร์ม (Chloroform) มีค่าน้อยกว่า 0.24 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร * 1,3- บิวทาไดอีน (1,-3 Butadiene) มีค่าน้อยกว่า 0.11 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>จากผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (พ.ศ. 2550) พบว่า ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศฯ ทั้งหมด สำหรับผลการตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2565 โครงการได้ดำเนินการตรวจในเดือนสิงหาคมและธันวาคม 2565 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โดยจะรายงานผลให้ทราบในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ครั้งที่ 2/2565)</p>	

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>1.2 คุณภาพอากาศจากปล่อง</p> <p>ตรวจวัดปล่องระบายอากาศของโครงการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ดังนี้</p> <p>(1) TSP</p> <p>ตรวจวัดบริเวณปล่องระบาย จำนวน 5 ปล่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Clinker Cooler Stack 2) Main EP Stack 3) Cememt Mill Exhaust Gas Bag Filter 1 ชุด 4) Cememt Mill Separator Exhaust Gas Bag Filter 1 ชุด 5) Lignite Mill Stack <p>(2) SO₂</p> <p>ตรวจวัดบริเวณปล่องหม้อเผา ความถี่ในการตรวจวัด ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และ พฤศจิกายน-ธันวาคม)</p> <p>(3) NO_x</p> <p>ตรวจวัดบริเวณปล่องหม้อเผา</p> <p>(4) โลหะหนัก ได้แก่ Hg, Cd, Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Ti และ V</p> <p>ตรวจวัดบริเวณปล่องหม้อเผา ความถี่ในการตรวจวัด ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน ต่อเนื่องกัน</p>	<p>- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 3 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) ผู้ละอองรวม (TSP)</p> <ul style="list-style-type: none"> * ปล่อง Clinker Cooler Stack มีค่าอยู่ในช่วง 1-27 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ปล่อง Main BF Stack มีค่าอยู่ในช่วง 1-45 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ปล่อง CM 1 Exhaust BF มีค่าอยู่ในช่วง 1-33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ปล่อง CM 2 Exhaust BF มีค่าอยู่ในช่วง 1-31 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ปล่อง CM 3 Exhaust BF มีค่าอยู่ในช่วง 1-41 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ปล่อง CM 1 Separator BF มีค่าอยู่ในช่วง 3-32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ปล่อง CM 2 Separator BF มีค่าอยู่ในช่วง 2-19 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ปล่อง CM 3 Separator BF มีค่าอยู่ในช่วง 1-45 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * ปล่อง Lignite Mill Stack มีค่าอยู่ในช่วง 2-16 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>(2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)</p> <ul style="list-style-type: none"> * ปล่อง Main BF Stack มีค่าน้อยกว่า 1.3 พีพีเอ็ม <p>(3) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂)</p> <ul style="list-style-type: none"> * ปล่อง Main BF Stack มีค่าอยู่ในช่วง 120-334 พีพีเอ็ม <p>จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2549 และเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่รั่วของเสียเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต พ.ศ. 2549 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>- ผลการตรวจวัดคุณภาพโลหะหนักจากปล่องหม้อเผา ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 4 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> * พรอท มีค่าอยู่ในช่วง 0.0004-0.0115 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมีอัตราการระบายมีค่าอยู่ในช่วง 0.00001-0.0014 กรัม/วินาที * แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 0.0005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<p>-</p>

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โครงการปรับปรุงของเสียรวม หลังจากนั้นตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกันเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม)</p> <p>(5) บันทึกข้อมูล ปริมาณการผลิตปูนเม็ด ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเสริม ปริมาณการใช้วัสดุที่ไม่ได้รวมถึงปริมาณออกซิเจน ที่ได้จากการตรวจวัดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>* ตะกั่ว มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.0022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* พลวง มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.00016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* สารหนู มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.0040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* แบรลเลียม มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.0016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* โคโรเนียมทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 0.0012-0.1100 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* โคบอลต์ มีค่าต่ำกว่า 0.0005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* ทองแดง มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.0034 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* แมงกานีส มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.1070 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* นิกเกิล มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.0077 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* เทลเลียม มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.0023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* วานเดียม มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.0030 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* ซิงค์ มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.3886 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* แคดเมียม+ตะกั่ว มีค่าอยู่ในช่วง 0.0010-0.0027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* อัตราการระบายมีค่าอยู่ในช่วง 0.0001-0.0015 กรัม/วินาที</p> <p>* พลวง+สารหนู+แบรลเลียม+โคโรเนียม+โคบอลต์+ทองแดง+แมงกานีส+นิกเกิล +วานเดียม มีค่าอยู่ในช่วง 0.0057-0.2354 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายมีค่าอยู่ในช่วง 0.0008-0.0320 กรัม/วินาที</p> <p>จากผลการตรวจวัดคุณภาพโลหะหนักจากปล่องหม้อเผา เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งจากโรงปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต พ.ศ. 2549 และค่าควบคุมที่กำหนดจากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด</p> <p>- โครงการทำการบันทึกข้อมูล ปริมาณการผลิตปูนเม็ด ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเสริม ปริมาณการใช้วัสดุที่ไม่ได้รวมถึงปริมาณออกซิเจนที่ได้จากการตรวจวัด รายละเอียดสรุปดังตารางที่ 5 ของภาคผนวก 3-1</p>	

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่มีการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง</p>		
<p>2. เสียง</p> <p>(1) พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด</p> <p>1) ระดับเสียง (Leq-24 ชั่วโมง)</p> <p>2) ตรวจวัดระดับเสียงให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน พ.ศ. 2550</p> <p>* ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq-1 hr)</p> <p>เวลา 06.00-22.00 น.</p> <p>* ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq-5 min)</p> <p>เวลา 22.00-06.00 น.</p> <p>* ระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L90-24 hr)</p> <p>* ระดับเสียงพื้นฐาน 1 ชั่วโมง (L90-1 hr)</p> <p>เวลา 06.00-22.00 น.</p> <p>* ระดับเสียงพื้นฐาน 5 นาที (L90-5 min)</p> <p>เวลา 22.00-06.00 น.</p> <p>(2) ตรวจวัดบริเวณ</p> <p>1) บริเวณรั้วของโรงงานด้านทิศเหนือ (เป็นด้านที่อยู่ใกล้บ้านสภาพซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด นอกนั้นอีก 3 ด้าน ติดกับพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด)</p> <p>2) บ้านสภาพของ</p>	<p>- ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 แสดงดังตารางที่ 6 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) รั้วของโครงการด้านทิศเหนือ</p> <ul style="list-style-type: none"> * ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 45.4-50.9 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq-1 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 50.4-56.9 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq-5 min) มีค่าอยู่ในช่วง 42.2-58.8 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L90-24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 37.1-49.0 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงพื้นฐาน 1 ชั่วโมง (L90-1 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 41.1-55.8 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงรบกวน มีค่าอยู่ในช่วง 4.2-9.9 เดซิเบล (เอ) <p>(2) บ้านสภาพของ</p> <ul style="list-style-type: none"> * ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 42.7-51.1 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq-1 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 49.3-59.0 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq-5 min) มีค่าอยู่ในช่วง 44.5-58.5 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L90-24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 39.3-49.0 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงพื้นฐาน 1 ชั่วโมง (L90-1 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 44.4-54.1 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงรบกวน มีค่าอยู่ในช่วง 4.1-9.8 เดซิเบล (เอ) <p>จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) และประกาศกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่าผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ทั้งนี้โครงการได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณรั้วของโครงการด้านทิศเหนือและบ้านสภาพของ เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คือ ไม่เกิน 10.0 เดซิเบล (เอ) ซึ่งระดับเสียงรบกวนที่คำนวณได้อ้างอิงจากการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน 5 นาที ขณะไม่มีการรบกวนในบริเวณบ้านสภาพ</p>	-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>(3) ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม)</p>	<p>สำหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง ปี พ.ศ. 2565 โครงการจะดำเนินการตรวจวัดในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โดยจะรายงานผลให้ทราบเป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เล่มถัดไป (ครั้งที่ 2/2565)</p>	
<p>3. คุณภาพน้ำผิวดิน (โรงงานปูนซีเมนต์)</p> <p>(1) พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ความเป็นกรด-ด่าง 2) ของแข็งแขวนลอย 3) น้ำมันและไขมัน 4) บีโอดี <p>(2) จุดตรวจวัด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เชื้อนกัวลม (2 สถานี) 2) บ่อน้ำของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง ขนาด 70,000 m³ <p>(3) ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง</p>	<p>- ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 7 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) เชื้อนกัวลม ระยะห่าง 1 กิโลเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> * ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.2-8.2 * ของแข็งแขวนลอย มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร * น้ำมันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.2-3.8 มิลลิกรัม/ลิตร * บีโอดี มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.0-2.0 มิลลิกรัม/ลิตร <p>(2) เชื้อนกัวลม ระยะห่าง 2 กิโลเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> * ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.3-8.3 * ของแข็งแขวนลอย มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร * น้ำมันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.0-2.8 มิลลิกรัม/ลิตร * บีโอดี มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.0-1.7 มิลลิกรัม/ลิตร <p>(3) บ่อน้ำของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง ขนาด 70,000 ลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> * ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.4-8.5 * ของแข็งแขวนลอย มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5.0-7.0 มิลลิกรัม/ลิตร * น้ำมันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร * บีโอดี มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.0-2.2 มิลลิกรัม/ลิตร <p>จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกจุด</p>	-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>4. อาชีวอนามัย</p> <p>(1) ฝุ่น</p> <p>ตรวจวัดบริเวณ</p> <p>1) เครื่องบรรจุซีเมนต์ (Packer)</p> <p>2) หีบอบวัตถุดิบ (Raw Mill)</p> <p>3) หีบอบซีเมนต์ (Cement Mill)</p>	<p>- ผลตรวจวัดฝุ่นในสถานที่ทำงานระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 8 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) แผนก Packer</p> <ul style="list-style-type: none"> * Packer (จุดที่ 1) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.07-3.63 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Packer (จุดที่ 2) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-16.02 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Packer (จุดที่ 3) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.09-7.98 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Packer (จุดที่ 4) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.08-7.42 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Packer (จุดที่ 5) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.08-8.53 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>(2) แผนก Raw Mill</p> <ul style="list-style-type: none"> * Raw Mill ชั้น 1, 2 (จุดที่ 1) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.08-0.70 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Raw Mill ชั้น 1, 2 (จุดที่ 2) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.07-0.84 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Raw Mill ชั้น 1, 2 (จุดที่ 3) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.07-2.24 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Raw Mill ชั้น 3, 4 ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.08-3.40 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Raw Mill ชั้น 5 ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.06-2.81 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร <p>(3) แผนก Cement Mill</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cement Mill ชั้น 1 (จุดที่ 1) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.07-3.39 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill ชั้น 1 (จุดที่ 2) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.08-3.88 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill ชั้น 2 (เครื่อง Z3A03) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.07-7.47 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill (Feeder No.1) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.09-5.77 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill (Feeder No.2) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.16-5.04 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill (Feeder No.3) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.09-3.23 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill ชั้น 3.4 (เครื่อง Z2U09) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.32-5.07 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill ชั้น 5.1 (เครื่อง G1U10) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.27-74.87 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill ชั้น 5.1 (เครื่อง G1U14) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.09-12.21 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill ชั้น 5.1 (เครื่อง U1U07) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.32-26.21 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร * Cement Mill ชั้น 5.2 (เครื่อง G1U07) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-28.36 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>(2) เสียง</p> <p>ตรวจวัดบริเวณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ห้องสูบลม (Compressor Room) 2) หม้อเย็น (Clinker Cooler) 3) หม้ออบวัตถุดิบ (Raw Mill) 4) หม้อบดซีเมนต์ (Cement Mill) 	<p>* Cement Mill ชั้น 5.3 (เครื่อง G1U06) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.08-22.11 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>* Cement Mill ชั้น 5.4 (เครื่อง G1U04G1) ฝุ่นทุกขนาด มีค่าอยู่ในช่วง 0.07-9.36 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จากผลตรวจวัดฝุ่นในสถานที่ทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับ Limits for Air Contaminants of Occupational Safety and Health Administration พบว่า ผลตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ผลตรวจวัด ครั้งที่ 4/2562 ในแผนก Packer และแผนก Cement Mill ครั้งที่ 4/2563 แผนก Cement Mill ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าขณะทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง เครื่องจักรเกิดการขัดข้อง ทำให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกมามากผิดปกติ ซึ่งได้ทำการแก้ไขปรับปรุง โดยปิดจุดที่ทำให้ฝุ่นละอองระยาดออกมา ทั้งนี้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวมีการใส่หน้ากากกรองฝุ่นและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นประจำ</p> <p>- ผลตรวจวัดเสียงในสถานที่ทำงานระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 9 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที</p> <ul style="list-style-type: none"> * ห้องสูบลม (Compressor Room) มีค่าอยู่ในช่วง 82.6-85.8 เดซิเบล (เอ) * หม้อเย็น (Clinker Cooler) มีค่าอยู่ในช่วง 91.4-94.5 เดซิเบล (เอ) * หม้ออบวัตถุดิบ (Raw Mill) มีค่าอยู่ในช่วง 86.4-90.2 เดซิเบล (เอ) * หม้อบดซีเมนต์ (Cement Mill) มีค่าอยู่ในช่วง 93.1-95.7 เดซิเบล (เอ) <p>(2) ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (8 ชั่วโมง)</p> <ul style="list-style-type: none"> * ห้องสูบลม (Compressor Room) มีค่าอยู่ในช่วง 83.6-87.2 เดซิเบล (เอ) * หม้อเย็นด้านหน้า (W1K18-W1K19) มีค่าอยู่ในช่วง 94.0-101.9 เดซิเบล (เอ) * หม้อเย็นด้านขวา (W1K24-W1K26) มีค่าอยู่ในช่วง 85.4-101.3 เดซิเบล (เอ) * หม้อเย็นด้านซ้าย (W1K27-W1K30) มีค่าอยู่ในช่วง 92.6-97.6 เดซิเบล (เอ) * หม้ออบวัตถุดิบ (Raw Mill) มีค่าอยู่ในช่วง 86.6-92.1 เดซิเบล (เอ) * หม้อบดซีเมนต์ 1 มีค่าอยู่ในช่วง 91.0-96.4 เดซิเบล (เอ) * หม้อบดซีเมนต์ 2 มีค่าอยู่ในช่วง 90.4-97.8 เดซิเบล (เอ) * หม้อบดซีเมนต์ 3 มีค่าอยู่ในช่วง 88.6-97.0 เดซิเบล (เอ) <p>จากผลตรวจวัดเสียงในสถานที่ทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ซึ่งมีค่าเกณฑ์ควบคุม ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (8 ชั่วโมง) อยู่ที่น้อยกว่า 90 เดซิเบล (เอ)</p>	

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าเกินมาตรฐาน โดยโครงการได้ทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear Plug หรือ Ear Muffs) ก่อนออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง ทั้งนี้พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามบริเวณดังกล่าว แต่จะเข้าไปตรวจสอบเครื่องจักรเป็นครั้งคราว ในช่วงระยะเวลาลี้ๆ เท่านั้น</p> <p>- ผลตรวจวัดเสียงที่พนักงานได้รับระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 10 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) ห้องสูบลม (Compressor Room)</p> <ul style="list-style-type: none"> * เสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ (%Dose) มีค่าอยู่ในช่วง 0.2-206.1% * ระดับเสียงเฉลี่ย (TWA) มีค่าอยู่ในช่วง 58.5-88.1 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงเฉลี่ยเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (TWA Protected) มีค่าอยู่ในช่วง 52.5-82.1 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 95.9-120.6 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงสูงสุด (Lpeak) มีค่าอยู่ในช่วง 126.8-144.1 เดซิเบล (เอ) <p>(2) หม้อเย็น (Clinker Cooler)</p> <ul style="list-style-type: none"> * เสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ (%Dose) มีค่าอยู่ในช่วง 0.2-241.6% * ระดับเสียงเฉลี่ย (TWA) มีค่าอยู่ในช่วง 53.2-88.8 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงเฉลี่ยเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (TWA Protected) มีค่าอยู่ในช่วง 47.2-82.8 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 91.8-128.6 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงสูงสุด (Lpeak) มีค่าอยู่ในช่วง 122.2-143.8 เดซิเบล (เอ) <p>(3) หม้อบดวัตถุดิบ (Raw Mill)</p> <ul style="list-style-type: none"> * เสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ (%Dose) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0-83.9% * ระดับเสียงเฉลี่ย (TWA) มีค่าอยู่ในช่วง 53.4-84.2 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงเฉลี่ยเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (TWA Protected) มีค่าอยู่ในช่วง 47.4-78.2 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 95.3-115.5 เดซิเบล (เอ) * ระดับเสียงสูงสุด (Lpeak) มีค่าอยู่ในช่วง 115.6-143.0 เดซิเบล (เอ) <p>(4) หม้อบดซีเมนต์ (Cement Mill)</p> <ul style="list-style-type: none"> * เสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ (%Dose) มีค่าอยู่ในช่วง 1.0-222.0% * ระดับเสียงเฉลี่ย (TWA) มีค่าอยู่ในช่วง 65.3-88.4 เดซิเบล (เอ) 		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>(3) ความร้อน</p> <p>ตรวจวัดบริเวณ</p> <p>1) หม้ออุ่นวัตถุดิบ (Preheater)</p> <p>2) หม้อเผา (Klin)</p> <p>3) หม้อเย็น (Clinker Cooler)</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง</p> <p>(4) สุขภาพพนักงานโดย X-ray ปอด</p> <p>ตรวจวัดพนักงานทุกคน</p> <p>การตรวจสุขภาพพิเศษ</p>	<p>* ระดับเสียงดังเฉลี่ยเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (TWA Protected) มีค่าอยู่ในช่วง 59.3-82.4 เดซิเบล (เอ)</p> <p>* ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 94.0-126.9 เดซิเบล (เอ)</p> <p>* ระดับเสียงสูงสุด (Lpeak) มีค่าอยู่ในช่วง 117.5-144.1 เดซิเบล (เอ)</p> <p>จากผลตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับ Occupational Safety & Health Administration (OSHA) กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าเกินมาตรฐาน ทั้งนี้โครงการได้ทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้พนักงานที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear Plug หรือ Ear Muffs) ก่อนออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงของเครื่องจักรเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้พนักงานไม่ได้อยู่ประจำในบริเวณดังกล่าว แต่จะเข้าไปตรวจสอบเครื่องจักรเป็นครั้งคราวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น</p> <p>- ผลตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงานระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 แสดงดังตารางที่ 11 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) หม้ออุ่นวัตถุดิบ (Preheater) มีค่าอยู่ในช่วง 22.4-28.7 องศาเซลเซียส</p> <p>(2) หม้อเผา (Klin)</p> <p>* Klin (หัวหม้อ) มีค่าอยู่ในช่วง 22.7-31.8 องศาเซลเซียส</p> <p>* Klin (ท่อ Feed เชื้อเพลิง) มีค่าอยู่ในช่วง 24.0-30.3 องศาเซลเซียส</p> <p>* Klin (ท้ายหม้อ) มีค่าอยู่ในช่วง 22.3-29.0 องศาเซลเซียส</p> <p>(3) หม้อเย็น (Clinker Cooler) มีค่าอยู่ในช่วง 22.0-30.4 องศาเซลเซียส</p> <p>จากผลตรวจวัดความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 พบว่า ผลการตรวจวัดความร้อนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด</p> <p>- โครงการได้ทำตรวจสุขภาพพนักงานระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 แสดงดังตารางที่ 12 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>* ปี พ.ศ. 2562 มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ 51-745 ราย โดยมีผลตรวจเป็นปกติทั้งหมด</p> <p>* ปี พ.ศ. 2563 มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ 83-799 ราย โดยมีผลตรวจเป็นปกติทั้งหมด</p>	

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>(5) * สมรรถภาพการทำงานของสิ่งแวดล้อม</p> <p>ตรวจวัดพนักงานทำงานสัมผัสกับฝุ่นเป็นเวลานาน ได้แก่ บริเวณเครื่องบรรจุซีเมนต์</p> <p>(โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม)</p> <p>* ตรวจจากทำงานของดับ, ไต</p> <p>* ตรวจนับเม็ดเลือด</p> <p>ตรวจวัดพนักงานที่ทำงานบริเวณพื้นที่ถึงกับกัดกร่อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>* ปี พ.ศ. 2564 มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ 175-884 ราย ผลการตรวจ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีผลตรวจจากผลการตรวจสุขภาพพนักงานระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีผลตรวจปกติทั้งหมด ยกเว้น ปี พ.ศ. 2564 ที่พนักงานที่มีผลตรวจผิดปกติ โดยทางโครงการจะแจ้งให้พนักงานทราบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการตรวจและเก็บผลการตรวจเป็นบันทึกชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม P-G-016 สำหรับผลการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพไปแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โดยจะรายงานผลให้ทราบในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เล่มถัดไป (ครั้งที่ 2/2565)</p>	
<p>5. สังคมเศรษฐกิจ</p> <p>ปี พ.ศ. 2562-2563</p> <p>สำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โดยรอบโรงงานปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ตรวจวัดบริเวณชุมชนเป้าหมายโดยรอบโรงงานครอบคลุม 8 ตำบล ประกอบด้วย</p> <p>* ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง</p> <p>* ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมืองลำปาง</p> <p>* ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง</p> <p>* เทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง</p> <p>* ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม</p> <p>* ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม</p> <p>* เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม</p> <p>* ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการไม่กระทบถ้วน เนื่องจากขาดการสำรวจความพึงพอใจจากตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการรับทราบและจะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ครบถ้วน ทั้งนี้จากข้อมูลการประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชนต่อโรงงาน (Community Satisfaction Index ; CSI) ในปี พ.ศ. 2562-2563 มีการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านบริษัทภิบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม และในปี พ.ศ. 2564 มีการประเมินทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านบริษัทภิบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการประเมินด้านความปลอดภัยต่อชุมชน ผลการสำรวจในปี พ.ศ. 2562-2564 แสดงดังตารางที่ 13 และตารางที่ 14 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>* ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อด้านสังคมมากที่สุด ร้อยละ 70.9 รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 70.1 ด้านบริษัทภิบาล ร้อยละ 69.4 และด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 67.1 ตามลำดับ</p> <p>กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ร้อยละ 75.3 รองลงมาคือด้านสังคม ร้อยละ 72.8 ด้านบริษัทภิบาล ร้อยละ 71.3 และด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 70.5 ตามลำดับ</p> <p>* ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อด้านสังคมมากที่สุด ร้อยละ 71.8 รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 71.1 ด้านบริษัทภิบาล ร้อยละ 70.4 และด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 61.8 ตามลำดับ</p> <p>กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ร้อยละ 75.3 รองลงมาคือด้านสังคม ร้อยละ 72.8 ด้านบริษัทภิบาล ร้อยละ 71.3 และด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 70.5 ตามลำดับ</p>	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
<p>ปี พ.ศ. 2564</p> <p>สำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นและคู่ค้าทางธุรกิจ/ผู้รับเหมา โดยรอบปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ตรวจวัดบริเวณชุมชนเป้าหมายโดยรอบโรงงานครบคลุม 4 ตำบล ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> * ตำบลบ้านสา อำเภอแม่แจ่ม * ตำบลทุ่งฝ่าย อำเภอเมืองลำปาง * เทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง * ตำบลบ้านแสง อำเภอเมืองลำปาง <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>* ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยต่อชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 67.1 รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 43.9 ด้านสังคม ร้อยละ 38.7 และด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 28.7 ตามลำดับ กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยต่อชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 75.3 รองลงมาคือด้านสังคม ร้อยละ 69.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 63.2 และด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 50.6 ตามลำดับ กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ/ผู้รับเหมา มีความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ร้อยละ 83.9 รองลงมาคือด้านบริษัท ร้อยละ 81.5 ด้านสังคม ร้อยละ 81.2 ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 68.3 และด้านความปลอดภัยต่อชุมชน ร้อยละ 61.8 ตามลำดับ</p> <p>- ผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนประชาชน และผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการ โดยในปี พ.ศ. 2562-2564 ทำการสำรวจประชาชนจำนวน 378, 379 และ 304 ตัวอย่าง ตามลำดับ ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2562-2564 ทำการสำรวจ จำนวน 65 ตัวอย่างเท่ากัน และปี พ.ศ. 2564 ได้ทำการสำรวจกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ/ผู้รับเหมา จำนวน 100 คน แสดงดังตารางที่ 15 ถึงตารางที่ 18 ของภาคผนวก 3-1 สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) กลุ่มประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> * ความพอใจโดยรวมด้านทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของโรงงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย <p>ปี พ.ศ. 2562 ประชาชนร้อยละ 30.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจน้อย ร้อยละ 19.0 และไม่พอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 17.0 ตามลำดับ</p> <p>ปี พ.ศ. 2563 ประชาชนร้อยละ 29.0 มีความพึงพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจน้อย ร้อยละ 18.0 และไม่พอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 17.0 ตามลำดับ</p> <p>ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมด้านทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของโรงงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> * ความพอใจโดยรวมด้านเศรษฐกิจต่อการดำเนินงาน/ทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ เพื่อช่วยส่งเสริม และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของโรงงานฯ พบว่า <p>ปี พ.ศ. 2562 ประชาชนร้อยละ 37.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจน้อย ร้อยละ 26.0 และพอใจมาก ร้อยละ 16.0 ตามลำดับ</p> <p>ปี พ.ศ. 2563 ประชาชนร้อยละ 43.0 มีความพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ พอใจปานกลาง ร้อยละ 20.0 และพอใจน้อย ร้อยละ 14.0 ตามลำดับ</p>	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<p>ปี พ.ศ. 2564 ประชาชนร้อยละ 49.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจมาก ร้อยละ 22.0 และพหุใจมากที่สุด ร้อยละ 15.0 ตามลำดับ</p> <p>* ความพอใจโดยรวมด้านสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินงานทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยอนุรักษ์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่า</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 ประชาชนร้อยละ 36.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจน้อย ร้อยละ 21.0 และพหุใจมาก ร้อยละ 19.0 ตามลำดับ</p> <p>ปี พ.ศ. 2563 ประชาชนร้อยละ 34.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจมากและพหุใจน้อย ร้อยละ 20.0 เท่ากัน</p> <p>ปี พ.ศ. 2564 ประชาชนร้อยละ 40.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจมากที่สุด ร้อยละ 24.0 และพหุใจมาก ร้อยละ 23.0 ตามลำดับ</p> <p>* ความพอใจโดยรวมด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานทำกิจกรรมด้าน ชุมชนสัมพันธ์ที่สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน พบว่า</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 ประชาชนร้อยละ 33.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจน้อย ร้อยละ 21.0 และพหุใจมากที่สุด ร้อยละ 16.0 ตามลำดับ</p> <p>ปี พ.ศ. 2563 ประชาชนร้อยละ 47.1 มีความพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ พอใจมาก ร้อยละ 29.4 และพหุใจปานกลาง ร้อยละ 11.8 ตามลำดับ</p> <p>ปี พ.ศ. 2564 ประชาชนร้อยละ 37.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจมากที่สุด ร้อยละ 29.0 และพหุใจมาก ร้อยละ 27.0 ตามลำดับ</p> <p>* ความพอใจโดยรวมด้านมาตรการความปลอดภัยต่อการดำเนินงานช่วยเหลือ และดำเนินงานด้านมาตรการความปลอดภัยต่อชุมชนที่ช่วยเหลือ/ป้องกันความปลอดภัยภายในชุมชน พบว่า</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 ประชาชนร้อยละ 35.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจน้อย ร้อยละ 24.0 และพหุใจมาก ร้อยละ 13.0 ตามลำดับ</p> <p>ปี พ.ศ. 2563 ประชาชนร้อยละ 41.2 มีความพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ พอใจมาก ร้อยละ 29.4 และพหุใจปานกลาง ร้อยละ 17.6 ตามลำดับ</p> <p>ปี พ.ศ. 2564 ประชาชนร้อยละ 31.0 มีความพอใจปานกลาง และพหุใจมากที่สุดเท่ากัน รองลงมาคือ พอใจมาก ร้อยละ 20.0 และพหุใจน้อย 13.0 ตามลำดับ</p>	

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	<p>* ความพอใจโดยรวมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อชุมชน พบว่า ปี พ.ศ. 2562 ประชาชนร้อยละ 23.0 มีความพอใจน้อย รองลงมาคือ พอใจปานกลาง ร้อยละ 22.0 และร้อยละ 16.0 พอใจน้อยที่สุดและไม่พอใจน้อยที่สุดเท่ากัน</p> <p>ปี พ.ศ. 2563 ประชาชนร้อยละ 41.2 มีความพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ พอใจมาก ร้อยละ 17.6 และร้อยละ 11.8 พอใจปานกลาง พอใจน้อย และไม่พอใจน้อยที่สุดเท่ากัน</p> <p>ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อชุมชน</p> <p>* ความพอใจด้านคุณภาพชีวิตของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ผลสำรวจความคิดเห็นระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่พบปัญหา/ความเดือดร้อน/ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม รอบบริเวณบ้าน/ชุมชนที่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 31.7 เท่ากัน โดยพบว่าปัญหาจากฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 45.0 เท่ากัน) ปัญหาเสียงอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 37.0 เท่ากัน) ปัญหาแรงสั่นสะเทือนอยู่ในระดับปานกลางและมาก (ร้อยละ 33.0 เท่ากัน) ปัญหาน้ำเสียอยู่ในระดับมากและมากที่สุด (ร้อยละ 50.0 เท่ากัน) ปัญหาไม่มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 72.0 เท่ากัน) ปัญหากลิ่นอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 41.0 เท่ากัน) และปัญหาหมอกควันอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 45.0 เท่ากัน)</p> <p>ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีผลการประเมินด้านคุณภาพชีวิตของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง</p> <p>(2) กลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจผู้รับเหมา</p> <p>* ความพอใจโดยรวมด้านทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง พบว่า</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความพอใจปานกลาง (ร้อยละ 24.0 เท่ากัน) พอใจน้อย (ร้อยละ 22.0 เท่ากัน) และพอใจมาก (ร้อยละ 16.0 เท่ากัน) ตามลำดับ</p> <p>* ความพอใจโดยรวมด้านเศรษฐกิจต่อการดำเนินงาน/ทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ เพื่อช่วยส่งเสริม และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของโรงงานฯ พบว่า</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 37.0 เท่ากัน) พอใจมาก (ร้อยละ 26.0 เท่ากัน) และพอใจน้อย (ร้อยละ 20.0 เท่ากัน) ตามลำดับ</p> <p>* ความพอใจโดยรวมด้านสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินงาน/ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยอนุรักษ์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่า</p>	

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	<p>ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความพอใจมาก (ร้อยละ 31.0 เท่ากัน) พอใจปานกลาง (ร้อยละ 26.0 เท่ากัน) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 15.0 เท่ากัน) ตามลำดับ</p> <p>* ความพอใจโดยรวมด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่อการดำเนินงาน/ทำกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ที่สนับสนุน/ช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน พบว่า</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความพอใจปานกลาง (ร้อยละ 31.0 เท่ากัน) พอใจน้อย (ร้อยละ 22.0 เท่ากัน) และพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 18.0 เท่ากัน) ตามลำดับ</p> <p>* ความพอใจโดยรวมด้านมาตรการความปลอดภัยต่อการดำเนินงาน/ช่วยเหลือ และดำเนินงานด้านมาตรการความปลอดภัยโดยรวมที่ช่วยส่งเสริม/ป้องกันความปลอดภัยภายในชุมชน พบว่า</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความพอใจปานกลาง (ร้อยละ 28.0 เท่ากัน) พอใจน้อยที่สุด (ร้อยละ 25.0 เท่ากัน) และพอใจน้อย (ร้อยละ 16.0 เท่ากัน) ตามลำดับ</p> <p>* ความพอใจโดยรวมด้านการศึกษาประชาสัมพันธ์ต่อการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่อชุมชน พบว่า</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความพอใจน้อย (ร้อยละ 26.0 เท่ากัน) พอใจปานกลาง (ร้อยละ 22.0 เท่ากัน) และพอใจน้อยที่สุด (ร้อยละ 13.0 เท่ากัน) ตามลำดับ</p> <p>* ความพอใจด้านคุณภาพชีวิตของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง</p> <p>ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ผลสำรวจความคิดเห็นระบุว่า ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่พบปัญหา/ความเดือดร้อน/ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมรอบบริเวณบ้านชุมชนที่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 22.4 เท่ากัน พบว่าปัญหาจากฝุ่นละอองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.0 เท่ากัน) ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 100.0 เท่ากัน) ปัญหากลิ่นอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 60.0 เท่ากัน) และปัญหาน้ำอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 100.0 เท่ากัน)</p> <p>ปี พ.ศ. 2564 มีการสำรวจความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์โดยรวมของโรงงาน ของผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตำบลบ้านเสา และตำบลทุ่งฝาย ตำบลพิชัย และตำบลบ้านแสงรวมน้ำ (ตารางที่ 17 ของภาคผนวก 3-1) และสำรวจความคิดเห็นของคู่ค้าทางธุรกิจ/ผู้รับเหมา (ตารางที่ 18 ของภาคผนวก 3-1) พบว่า</p> <p>* ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์โดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว</p> <p>ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นตำบลบ้านเสาร้อยละ 42.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจน้อย ร้อยละ 22.0 และพอใจมาก ร้อยละ 16.0 สำหรับตำบลทุ่งฝาย ตำบลพิชัย และตำบลบ้านแสงมีความพอใจปานกลาง ร้อยละ 33.0 และพอใจน้อยที่สุด พอใจมาก และพอใจมากที่สุด ร้อยละ 20.0 เท่ากัน สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ/ผู้รับเหมา มีความพอใจปานกลาง ร้อยละ 75.0 และพอใจมาก ร้อยละ 25.0</p>	

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	<p>* ความพึงพอใจต่อโรงงาน</p> <p>ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นตำบลบ้านเสาร้อยละ 34.0 มีความพอใจปานกลาง รองลงมาคือ พอใจน้อย ร้อยละ 30.0 และพอใจมาก ร้อยละ 18.0 สำหรับตำบลทุ่งไผ่ ตำบลพิชัย และตำบลบ้านแลงมีความพอใจน้อย ร้อยละ 27.0 และพอใจน้อยที่สุด พอใจปานกลาง และพอใจมากที่สุด ร้อยละ 20.0 เท่ากัน ตามลำดับ สำหรับร้านค้าทางธุรกิจ/ผู้ประกอบการ มีความพอใจมากที่สุด ร้อยละ 75.0 รองลงมาคือ พอใจมาก ร้อยละ 20.0 และพอใจปานกลาง ร้อยละ 5.0</p>	

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
รวบรวมโดยบริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

บทที่ 4

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

บทที่ 4

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

4.1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงฯ

โรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้กำลังการผลิตปูนซีเมนต์และกำลังการผลิตไฟฟ้า (กำลังการผลิตติดตั้ง) ของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปางเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อย่างใด เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเครือเอสซีจี โดยลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินภายในโรงงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมี 3 ประเด็นหลัก กล่าวคือ

(1) เพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของแข็ง

โรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของแข็งเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน

(2) ติดตั้งระบบดักจับคลอรีน

โครงการมีการใช้เชื้อเพลิง RDF และเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของแข็งเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงจะทำการติดตั้งระบบดักจับคลอรีน เพื่อลดปริมาณคลอรีนในระบบหม้อเผาจากการใช้เชื้อเพลิง RDF และเชื้อเพลิงทดแทน

(3) เพิ่มพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงชีวมวลและสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel : AF)

จากการเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของแข็ง โครงการจึงทำการเพิ่มพื้นที่ลานกองและสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิง เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดเก็บ พร้อมทั้งจะทำการติดตั้งเครื่องย่อยเชื้อเพลิง เพื่อใช้สำหรับสับย่อยเชื้อเพลิงให้ได้ขนาดตามต้องการก่อนนำไปใช้งาน โดยจะทำการติดตั้งเครื่องย่อยเชื้อเพลิง จำนวน 5 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องสับย่อยเชื้อเพลิงชีวมวล ที่บริเวณลานกองเชื้อเพลิง จำนวน 2 เครื่อง (ทำการติดตั้งแล้วจำนวน 1 เครื่อง และในอนาคตจะติดตั้งเพิ่มอีก 1 เครื่อง) และเครื่องสับย่อยเชื้อเพลิงทดแทน AF ในอาคารเก็บเชื้อเพลิงทดแทน AF จำนวน 3 เครื่อง (ทำการติดตั้งแล้วจำนวน 2 เครื่อง และในอนาคตจะติดตั้งเพิ่มอีก 1 เครื่อง)

จากการเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าวข้างต้น โครงการจึงได้พิจารณาประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1

ประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ประเด็นผลกระทบ	ช่วง ก่อสร้าง	ช่วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
1. ทรัพยากรกายภาพ			
- ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และทรัพยากรดิน	X	X	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลกระทบต่อภูมิประเทศ ธรณีวิทยาและทรัพยากรดินแต่อย่างใด เนื่องจาก กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของโครงการดำเนินการภายใน พื้นที่โครงการปัจจุบัน
- คุณภาพอากาศ	✓	✓	<p>- ช่วงการก่อสร้าง มลสารทางอากาศที่เกิดขึ้นคือ ฝุ่น ละอองที่ฟุ้งกระจายขึ้นมาจากผิวดินจากการ ก่อสร้าง เช่น การเกลี่ยดินปรับถมพื้นที่ การขนถ่าย วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น และควันที่เกิดจากท่อไอเสีย ของเครื่องจักร รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง และรถตักดิน ซึ่งทางโครงการมีมาตรการในการลดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง โดยการฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและจำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่สัญจรใน พื้นที่โครงการเพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองที่ เกิดขึ้นจากการขนส่งภายในพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึง มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>- ช่วงดำเนินการ ระบบดับจับคลอไรด์ จะทำการดึง ก๊าซร้อนในหม้อเผามาลดอุณหภูมิ เพื่อให้คลอไรด์ที่ ปนอยู่ในก๊าซร้อนเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งด้วยการ ลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ก่อนส่งผ่านไปยัง De- Dusting Cyclone เพื่อดักจับฝุ่นหยาบและส่งกลับไป เข้า Riser Pipe ของหม้อเผา จากนั้นก๊าซร้อนจะทำ การดักจับฝุ่นละเอียดด้วยระบบดักจับฝุ่นแบบถุง กรอง (Bag Filter) และถูกส่งกลับเข้าสู่ระบบหม้อเผา (Cement Kiln) โดยไม่มีการระบายออกสู่บรรยากาศ ภายนอกแต่อย่างใด ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับต่ำ</p>

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

ประเด็นผลกระทบ	ช่วง ก่อสร้าง	ช่วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
- เสียง	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องประเมินผลกระทบด้านเสียง - ช่วงดำเนินการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ มีแหล่งกำเนิดเสียงดังเพิ่มขึ้นจากการติดตั้งเครื่องสับย่อยเชื้อเพลิง AF ดังนั้นจึงจำเป็นต้องประเมินผลกระทบด้านเสียง
- อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ	✓	X	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้าง มีน้ำเสียจากกิจกรรมประจำวันของคณงานก่อสร้างและคณงานผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงน้ำทิ้งจากงานก่อสร้าง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องประเมินผลกระทบ - ช่วงดำเนินการ ไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนั้นผลกระทบต่อคุณภาพน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก	X	X	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของโครงการมิได้ทำให้กระบวนการผลิตหลักและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลักของโครงการแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
- ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	X	X	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของโครงการมิได้ทำให้กระบวนการผลิตหลักและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลักของโครงการแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

ประเด็นผลกระทบ	ช่วง ก่อสร้าง	ช่วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์			
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน	X	X	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการแต่อย่างใด เนื่องจากกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของโครงการดำเนินการภายในพื้นที่โครงการปัจจุบัน
- คมนาคมขนส่ง	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้าง มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกและรถบรรทุกคนงานก่อสร้าง ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงต้องทำการประเมินผลกระทบต่อการคมนาคมจากกิจกรรมการขนส่งในช่วงก่อสร้างของโครงการ - ช่วงดำเนินการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและกิจกรรมอื่น ๆ ทำให้มีจำนวนรถบรรทุกเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องทำการประเมินผลกระทบต่อการคมนาคม
- การใช้น้ำ	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้าง มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างและน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนั้นจึงต้องทำการประเมินผลกระทบด้านการใช้น้ำ - ช่วงดำเนินการ เนื่องจากการติดตั้งระบบดักจับโคลไรด์ มีการใช้น้ำสำหรับหล่อเย็นก๊าซร้อนเพิ่มขึ้น แต่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเดิมยังคงมีความเพียงพอ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบด้านการใช้น้ำในระดับต่ำ
- การใช้ไฟฟ้า	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้าง โครงการมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องทำการประเมินผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า - ช่วงดำเนินการ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการประเมินผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

ประเด็นผลกระทบ	ช่วง ก่อสร้าง	ช่วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
- กากของเสีย	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้าง มีมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างและกากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการประเมินผลกระทบด้านการจัดการกากของเสีย - ช่วงดำเนินการ มีปริมาณกากของเสียแตกต่างกันไปจากเดิม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการประเมินผลกระทบด้านการจัดการกากของเสีย
- การระบายน้ำ	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้าง กิจกรรมช่วงก่อสร้างของโครงการดำเนินการอยู่ในขอบเขตพื้นที่โครงการเดิมในปัจจุบัน ดังนั้นการระบายน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่ก่อสร้างจะระบายลงรางระบายน้ำของโครงการที่มีอยู่แล้ว และรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 200,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป ดังนั้นจึงก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำและไม่จำเป็นต้องประเมินผลกระทบเพิ่มเติม - ช่วงดำเนินการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างไปจากเดิมจากการปรับปรุงขยายพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงชีวมวลและการสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิง AF ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่ต้องรวบรวมแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อย จึงได้ทำการประเมินผลกระทบด้านการระบายน้ำเพิ่มเติม
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
- สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	X	X	ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผลกระทบต่อสภาพสังคม-เศรษฐกิจไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงก่อสร้าง เนื่องจากมีกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนั้นจึงต้องประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ช่วงดำเนินการ มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

ประเด็นผลกระทบ	ช่วง ก่อสร้าง	ช่วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
- สาธารณสุข	X	X	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อการสาธารณสุข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- สุนทรียภาพ	X	X	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อสุนทรียภาพไม่มี การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หมายเหตุ : ✓ หมายถึง ทำการประเมินผลกระทบ

X หมายถึง มีผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ทั้งนี้ จากการคัดกรองและกำหนดขอบเขตประเด็นในการประเมินผลกระทบในด้านต่าง ๆ
แล้วนั้น บริษัทที่ปรึกษาจึงได้เลือกประเมินผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบ (-) ซึ่งแตกต่าง
จากที่เคยนำเสนอไว้ในรายงาน EIA ฉบับปี 2557

4.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

4.2.1 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

(1) ช่วงการก่อสร้าง

มลสารทางอากาศที่เกิดขึ้นคือ ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายขึ้นมาจากผิวดินจากการ
ก่อสร้าง เช่น การเคลี่ยดินปรับถมพื้นที่ การขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น และควันที่เกิดจากท่อไอเสีย
ของเครื่องจักร รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง และรถตักดิน ซึ่งทางโครงการมีมาตรการในการลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง โดยการฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและจำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่
สัญจรในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการขนส่งภายในพื้นที่โครงการ
ทั้งนี้โดยรอบพื้นที่โครงการมีต้นไม้ล้อมรอบและอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชน ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับต่ำ

(2) ช่วงดำเนินการ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้ เป็นการติดตั้งระบบดักจับ
คลอไรด์ เพื่อช่วยลดปริมาณคลอไรด์ในระบบหม้อเผา โดยก๊าซร้อนที่ผ่านการดักจับคลอไรด์แล้วจะ
หมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบหม้อเผา ซึ่งจะระบายออกปล่องหม้อเผาเช่นเดิม ดังนั้นจึงไม่มีแหล่งกำเนิด
มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นจากระบบดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ยังมีการติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag
Filter) เพื่อดักจับฝุ่นละเอียดจากก๊าซร้อนในระบบดักจับคลอไรด์ ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศอยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้โครงการยังมีการสร้างอาคารสำหรับจัดเก็บเชื้อเพลิงทดแทน AF ซึ่งเป็นอาคารปิดและมีหลังคาคลุม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) เพื่อดักจับฝุ่นละออง บริเวณเครื่องสับย่อยเชื้อเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ดังนั้นผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจึงอยู่ในระดับต่ำ

4.2.2 ผลกระทบด้านเสียง

ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ทำการประเมินผลกระทบด้านเสียงในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่เกิดขึ้นจากภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้

(1) จุดสังเกตและผลการตรวจวัดเสียง

จุดสังเกตที่ใช้ในการประเมินผลกระทบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ ริมรั้วของโรงงานด้านทิศเหนือ และบริเวณบ้านลำเภาทอง ห่างจากโครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1,500 เมตร สำหรับผลตรวจวัดระดับเสียงอ้างอิงจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 พบว่า ริมรั้วของโรงงานด้านทิศเหนือและบริเวณบ้านลำเภาทอง มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 45.4-50.9 และ 42.7-51.1 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ทั้งนี้จะพิจารณาประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนในบริเวณบ้านลำเภาทอง

(2) การประเมินผลกระทบด้านเสียง

1) ช่วงก่อสร้าง

ในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรม ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การขุด/ตักดิน รถบรรทุก/ขนย้าย และการเจาะฐานราก ซึ่งในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมก่อสร้างจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน จึงเลือกกิจกรรมที่เกิดระดับเสียงดังสูงสุด ได้แก่ การขุด/ตักดิน มีค่าเท่ากับ 81.0 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง 10 เมตร (ที่มา : The British Standards Institution, 2014) เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในช่วงก่อสร้างโครงการ และกำหนดให้ดำเนินการในช่วงกลางวัน 08.00-17.00 น. เท่านั้น

(ก) การประเมินค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ก) ประเมินระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการที่ถูกลดทอนตามระยะทางไปยังบ้านลำเภาทอง ด้วยสมการลดทอนเสียง (สมการ (1))

$$Lp_2 = Lp_1 - 20 \log R_2/R_1 \dots\dots\dots (1)$$

โดย Lp_1 = ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด
 Lp_2 = ระดับเสียงที่ระยะทางต่าง ๆ, เดซิเบล (เอ)
 R_1 = ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับจุดตรวจวัดเสียง (เมตร)
 R_2 = ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงถึงจุดสังเกต (เมตร)

ผลการคำนวณค่าระดับเสียงที่ถูกลดทอนตามระยะทางที่แพร่ไปถึงบริเวณบ้านลำภาพทอง มีค่าเท่ากับ 37.5 เดซิเบล (เอ)

ข) ประเมินเสียงรวม ณ จุดสังเกตตามสมการรวมเสียง (สมการ (2)) ขณะมีกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

$$Lp_{รวม} = 10 \log (10^{Lp1/10} + \dots 10^{Lpn/10}) \dots\dots\dots (2)$$

โดยที่ $Lp1$ = ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ 1
 Lpn = ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ n

ค) ผลประเมินเสียงรวม ณ จุดสังเกตตามสมการรวมเสียง (สมการ (2)) ขณะมีกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ พบว่าบริเวณบ้านลำภาพทอง มีค่าระดับเสียงที่ชุมชนจะได้รับเท่ากับ 37.5 เดซิเบล (เอ) รวมกับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดที่ได้จากการตรวจวัดในช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 มีค่าเท่ากับ 51.1 เดซิเบล (เอ) เมื่อคำนวณตามสมการรวมเสียง พบว่าระดับเสียงที่ชุมชนจะได้รับมีค่าเท่ากับ 51.3 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ

2) ช่วงดำเนินการ

จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ในช่วงดำเนินการมีแหล่งกำเนิดเสียงดังที่สำคัญเพิ่มขึ้นอีก 1 แหล่ง คือ เครื่องสับย่อยเชื้อเพลิง จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งออกแบบให้มีระดับความดังของเสียง ในกรณีทำงานปกติไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากเครื่องจักร ทั้งนี้การประเมินผลกระทบด้านเสียงจะพิจารณาจากระดับเสียงรวมรั้วที่มีค่าสูงสุดไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) สามารถประเมินผลกระทบได้ดังนี้

(ก) การประเมินค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ก) ประเมินระดับเสียงจากกริมรั้วของโครงการที่ถูกลดทอนตามระยะทางไปยังบริเวณบ้านลำเภอทอง ด้วยสมการลดทอนเสียง (สมการ (1)) พบว่ามีค่าเท่ากับ 6.5 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ

ข) ประเมินเสียงรวม ณ จุดสังเกตตามสมการรวมเสียง (สมการ (2)) พบว่าบริเวณบ้านลำเภอทอง มีค่าระดับเสียงที่ชุมชนจะได้รับเท่ากับ 6.5 เดซิเบล (เอ) รวมกับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ได้จากการตรวจวัดในช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 ซึ่งบริเวณบ้านลำเภอทอง มีค่าเท่ากับ 51.1 เดซิเบล (เอ) เมื่อคำนวณตามสมการรวมเสียง พบว่าระดับเสียงที่ชุมชนจะได้รับมีค่าเท่ากับ 51.1 เดซิเบล (เอ) ซึ่งระดับเสียงยังคงเท่าเดิมและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ

(ข) ค่าระดับการรบกวน

จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนขณะมีโครงการ โดยผลการตรวจวัดในช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 บริเวณบ้านลำเภอทอง มีระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 4.1-9.8 เดซิเบล (เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน พบว่ามีค่าอยู่ในตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ดังนั้นผลกระทบด้านเสียงรบกวนในช่วงดำเนินการที่มีต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ำ

4.2.3 ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ

(1) ช่วงก่อสร้าง

น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจำแนกได้ 2 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้

1) น้ำเสียจากกิจกรรมประจำวันของคณงานก่อสร้างและสำนักงานผู้รับเหมาก่อสร้าง มีปริมาณ 11.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) จะใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วมของทางบริษัท ฯ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งสามารถรองรับกิจกรรมของคณงานในช่วงก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ และตำแหน่งห้องส้วม เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ (คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนสำหรับประชาชน, กรมอนามัย, 2560) ควรห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 เมตร

พบว่าตำแหน่งห้องสูบลมปัจจุบัน ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะมากกว่า 30 เมตร ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ

2) น้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างมีปริมาณน้อย เนื่องจากโครงการเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จจึงมีปริมาณน้ำน้อยมาก และน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งมีปริมาณน้อยเช่นกัน จะส่งไปตกตะกอนยังบ่อกักน้ำของโครงการและนำกลับมาใช้ใหม่ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างและถนนเข้า-ออก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่ออยู่ในระดับต่ำ

(2) ช่วงดำเนินการ

ช่วงดำเนินการ ไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนั้นผลกระทบต่อคุณภาพน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ

4.2.4 ผลกระทบด้านการคมนาคม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ มีการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงทดแทน AF เพิ่มมากขึ้น บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ทำการประเมินผลกระทบต่อการคมนาคมโดยพิจารณาจากเส้นทางการขนส่งเข้า-ออกโครงการเป็นหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง)

(1) ปริมาณการจราจรของโครงการ

ปริมาณการจราจรในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการของโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 4.2.4-1 พบว่าในช่วงก่อสร้างมีปริมาณรถเข้า-ออก จำนวน 21 คัน/วัน หรือเท่ากับ 8.38 PCU/ชั่วโมง สำหรับช่วงดำเนินการภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ มีปริมาณรถเข้า-ออก สูงสุด 704 คัน/วัน หรือเท่ากับ 146.67 PCU/ชั่วโมง

(2) ข้อกำหนดในการประเมิน

จากสถิติปริมาณการเดินทางบนทางหลวงแผ่นดิน ของสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงในปี พ.ศ. 2562-2564 บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) ดังตารางที่ 4.2.4-2 พบว่ามีรถจำนวน 39,364 คัน/วัน

บริษัทที่ปรึกษาทำการประเมินความหนาแน่นของปริมาณการจราจรโดยใช้ค่า Volume-to-Capacity Ratio (V/C) ของถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโครงการภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ตารางที่ 4.2.4-1

ปริมาณจราจรเข้า-ออกโครงการ

กิจกรรม/ประเภทรถ	PCU factor	จำนวน			
		คัน/วัน	เที่ยว/วัน	PCU/วัน	PCU/ชั่วโมง
ช่วงก่อสร้าง					
1. รถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์	2.5	1	2	5.00	0.63
2. รถบรรทุก 6 ล้อ ขนส่งพนักงานก่อสร้าง	2.1	10	20	42.00	5.25
3. รถบรรทุก 4 ล้อ ขนส่งพนักงานก่อสร้าง	1.0	10	20	20.00	2.50
รวม		21	42	67.00	8.38
ช่วงดำเนินการ					
1. รถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบ					
- ดินเหนียว	2.5	34	68	170.00	7.08
- ทราย	2.5	45	90	225.00	9.38
- ดินลูกรัง	2.5	27	54	135.00	5.63
- ยิปซัม	2.5	30	60	150.00	6.25
- สารเติมแต่ง	2.5	1	2	5.00	0.21
2. รถบรรทุกขนส่งเชื้อเพลิง					
- ลิกไนต์/Coal	2.5	52	104	260.00	10.83
- เชื้อเพลิงชีวมวล	2.5	44	88	220.00	9.17
- น้ำมันเตา	2.5	1	2	5.00	0.21
- ดีเซล / Used Oil	2.5	1	2	5.00	0.21
3. วัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน	2.5	94	188	470.00	19.58
4. รถบรรทุกขนส่งผลิตภัณฑ์					
- ปูนซีเมนต์ถุง	2.5	175	350	875.00	36.46
- ปูนซีเมนต์ผง	2.5	95	190	475.00	19.79
- ปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จรูปถุง	2.5	90	180	450.00	18.75
- ปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จรูปผง	2.5	15	30	75.00	3.13
รวม		704	1,408	3,520.00	146.67

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

ตารางที่ 4.2.4-2

ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปีและ V/C ratio ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035
(วงหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) บริเวณหลักกิโลเมตร 14+500 ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564

ประเภทของรถยนต์	PCU Factor	จำนวน (คัน/วัน)			PCU/วัน			PCU/ชั่วโมง		
		2562	2563	2564	2562	2563	2564	2562	2563	2564
1. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ	0.333	606	612	613	202	204	204	8.4	8.5	8.5
2. รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง	0.333	7,343	7,348	7351	2,445	2,447	2,448	101.9	102.0	102.0
3. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	1	8,409	8,412	8245	8,409	8,412	8,245	350.4	350.5	343.5
4. รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	1	8,277	8,284	8122	8,277	8,284	8,122	344.9	345.2	338.4
5. รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก	1.5	726	734	721	1,089	1,101	1,082	45.4	45.9	45.1
6. รถโดยสารขนาดกลาง	1.5	673	681	672	1,010	1,022	1,008	42.1	42.6	42.0
7. รถโดยสารขนาดใหญ่	2.1	575	585	576	1,208	1,229	1,210	50.3	51.2	50.4
8. รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ)	1	8,820	8,825	8651	8,820	8,825	8,651	367.5	367.7	360.5
9. รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)	2.1	1,038	1,043	1023	2,180	2,190	2,148	90.8	91.3	89.5
10. รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10ล้อ)	2.5	1,323	1,333	1307	3,308	3,333	3,268	137.8	138.9	136.1
11. รถบรรทุกพ่วง	2.5	1,173	1,175	1156	2,933	2,938	2,890	122.2	122.4	120.4
12. รถบรรทุกกึ่งพ่วง	2.5	938	945	927	2,345	2,363	2,318	97.7	98.4	96.6
รวม		39,901	39,977	39,364	42,224	42,345	41,592	1,759.33	1,764.40	1,733.02
ค่าขีดความสามารถของทางหลวง (C) (4 ช่องจราจร)										6,331.32
V/C Ratio ^{1/}										0.278
										0.279
										0.274

หมายเหตุ: ^{1/} ตัวอย่างการคำนวณ V/C ratio = 1,733.02/6,331.32 = 0.274

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท คอนสตรัคชั่น ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

1) ปรับค่าปริมาณรถยนต์แต่ละชนิดให้เป็นหน่วยเดียวกันคือค่า Passenger Car Unit (PCU) โดยในการปรับค่าให้เป็นหน่วยเดียวกันใช้ Factor ของ Passenger Car Equivalents (PCEs) สำหรับการคำนวณปริมาณจราจรบนทางหลวง (V) จะแสดงในหน่วย PCU/ชั่วโมง

2) คำนวณค่าขีดความสามารถของทางหลวง (C) บริเวณโครงการ โดยทำการประเมินบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) ซึ่งเป็นถนน 4 ช่องจราจร เมื่อคำนวณตามสูตรด้านล่างนี้ พบว่ามีค่าขีดความสามารถ (C) เท่ากับ 6,331.32 (ตารางที่ 4.2.4-2)

กรณีทางหลวงที่มีช่องจราจร 4 ช่องจราจร

$$C = 2,200 \times RL \times RC \times RN \times RI \times RJ \times N$$

เมื่อ C = ขีดความสามารถของทางหลวง

N = จำนวนช่องจราจร

RL = ค่าปรับขีดความสามารถของกรมทางหลวง เนื่องจากความกว้างของช่องจราจร

= 1.00 เมื่อความกว้างของช่องจราจร (WL) > 3.25 เมตร

= $0.24 \times WL + 0.27$ เมื่อ WL < 3.25 เมตร

RC = ค่าปรับขีดความสามารถของกรมทางหลวง เนื่องจากความกว้างไหล่ทาง

= 1.00 เมื่อความกว้างของไหล่ทาง (WC) > 0.75 เมตร

= $0.18 \times WC + 0.86$ เมื่อ WC < 0.75 เมตร

RN = ค่าปรับขีดความสามารถของกรมทางหลวง เนื่องจากยานพาหนะ 2 ล้อ

= $100 / (100 + 0.75 \times Mc)$; Mc = ร้อยละปริมาณยานพาหนะ 2 ล้อต่อปริมาณจราจรรวมทุกประเภท

RI = ค่าปรับขีดความสามารถของกรมทางหลวง เนื่องจากสภาพสองข้างทาง

= 0.90 สำหรับสภาพถนนนอกเมือง

= 0.70 สำหรับสภาพถนนในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

RJ = ค่าปรับขีดความสามารถของกรมทางหลวง เนื่องจากปริมาณรถขนาดใหญ่

= $1 / ((1 - HV / 100) \times 1 + (HV / 100 \times 2))$; HV = ร้อยละปริมาณรถขนาดใหญ่ต่อปริมาณจราจรรวมทุกประเภท

3) คำนวณค่าดัชนีการจราจรติดขัด (V/C)

4) กำหนดให้มีเวลาสัญญาณบนเส้นทางดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง

5) การหาค่า PCU ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) ดังแสดงในตารางที่ 4.2.4-2

6) การประเมินปริมาณการจราจรในอนาคตของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) ได้จากข้อมูลสถิติปริมาณการเดินทางบนทางหลวงแผ่นดินสายประธานทางหลวงแผ่นดินสายรอง และทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัด ปี พ.ศ. 2550-2564 ซึ่งมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยต่อปีรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 2.132 ร้อยละ 3.247 และร้อยละ 3.764 ตามลำดับ (อ้างอิงจากรายงานปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ประจำปี 2564 จัดทำโดยสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง, เมษายน 2565) ทั้งนี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) จัดอยู่ในประเภททางหลวงแผ่นดินสายรอง มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยต่อปีรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 3.247

7) การประเมินปริมาณการจราจรในอนาคตของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) ช่วงวันหยุดเทศกาล ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินโดยพิจารณาจากช่วงวันหยุดเทศกาลที่มีปริมาณจราจรสูงสุดของประเทศไทย คือ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่และช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เป็นตัวแทน จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านอำนวยความปลอดภัยช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่และช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ จัดทำโดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ปี พ.ศ. 2561-2565 มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติดังนี้

ปี พ.ศ.	ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากเวลาปกติ	
	ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (ร้อยละ)	ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ)
2561	+ 16	+11
2562	+ 16	+12
2563	+15	-
2564	+ 9	+ 11
2565	+ 40 ^{1/}	+ 29 ^{1/}

หมายเหตุ: ^{1/} ค่าที่เลือกใช้คำนวณปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น

- ในปี พ.ศ. 2563 ไม่มีการรายงานข้อมูลปริมาณจราจรช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

ที่มา : สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2565

จากข้อมูลข้างต้นบริษัทที่ปรึกษาได้ทำการประเมินผลกระทบด้านจราจรช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ในกรณีเลวร้ายที่สุด คือหาค่า PCU คิดจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และ 29 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.2.4-3

ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปีช่วงวันหยุดเทศกาลของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (จังหวัดพัฒนา-ลำปางทอง)

ประเภทของรถยนต์	PCU Factor	จำนวน (คัน/วัน)			PCU/วัน		PCU/ชั่วโมง			
		กรณีปกติ	ช่วงวันหยุดปีใหม่ (เพิ่มขึ้น 40%) ^{1/}	ช่วงวันหยุดสงกรานต์ (เพิ่มขึ้น 29%) ^{2/}	กรณีปกติ	ช่วงวันหยุดปีใหม่ (เพิ่มขึ้น 40%) ^{1/}	ช่วงวันหยุดสงกรานต์ (เพิ่มขึ้น 29%) ^{2/}	ช่วงวันหยุดสงกรานต์ (เพิ่มขึ้น 29%) ^{2/}		
1. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ	0.333	613	858.20	790.77	204.13	285.78	263.33	8.51	11.91	11.0
2. รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง	0.333	7351	10,291.40	9,482.79	2,447.88	3,427.04	3,157.77	102.00	142.79	131.6
3. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	1	8245	11,543.00	10,636.05	8,245.00	11,543.00	10,636.05	343.54	480.96	443.2
4. รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	1	8122	11,370.80	10,477.38	8,122.00	11,370.80	10,477.38	338.42	473.78	436.6
5. รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก	1.5	721	1,009.40	930.09	1,081.50	1,514.10	1,395.14	45.06	63.09	58.1
6. รถโดยสารขนาดกลาง	1.5	672	940.80	866.88	1,008.00	1,411.20	1,300.32	42.00	58.80	54.2
7. รถโดยสารขนาดใหญ่	2.1	576	806.40	743.04	1,209.60	1,693.44	1,560.38	50.40	70.56	65.0
8. รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ)	1	8651	12,111.40	11,159.79	8,651.00	12,111.40	11,159.79	360.46	504.64	465.0
9. รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)	2.1	1023	1,432.20	1,319.67	2,148.30	3,007.62	2,771.31	89.51	125.32	115.5
10. รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)	2.5	1307	1,829.80	1,686.03	3,267.50	4,574.50	4,215.08	136.15	190.60	175.6
11. รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)	2.5	1156	1,618.40	1,491.24	2,890.00	4,046.00	3,728.10	120.42	168.58	155.3
12. รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา)	2.5	927	1,297.80	1,195.83	2,317.50	3,244.50	2,989.58	96.56	135.19	124.6
รวม		39,364	55,109.60	50,779.56	41,592.41	58,229.38	53,654.21	1,733.02	2,426.22	2,235.59
ค่าขีดความสามารถของทางหลวง (C) (4 ช่องจราจร)								6,344.45		
V/C Ratio ^{3/}								0.274	0.383	0.353

การเปรียบเทียบค่าดัชนีการจราจรติดขัด (Volume Capacity Ratio : V/C) อ้างอิงจากรายงานการวิเคราะห์คำนวณดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจรปี 2564 จัดทำโดยสำนักอำนวยการความปลอดภัย กรมทางหลวง, มีนาคม 2565 ดังนี้

ระดับการบริการ	รายละเอียด	V/C
A	สภาพที่กระแสจราจรไหลได้แบบอิสระ (Free-Flow Conditions) โดยที่ไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง	0.00-0.60
B	สภาพการจราจรมีปัจจัยอื่นมารบกวนบ้าง และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถน้อยลง	0.61-0.70
C	สภาพการจราจรแบบคงที่ และผู้ขับขี่มีการควบคุมรถที่ยากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงช่องจราจรยากด้วย	0.71-0.80
D	สภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าขึ้น	0.81-0.90
E	สภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าสูง	0.91-1.00
F	สภาพการจราจรที่ติดขัด	มากกว่า 1.00

ที่มา : Transportation Research Board, Highway Capacity Manual, Special Report 209 (Washington, D.C. 1994).

(3) ผลการประเมินความหนาแน่นของปริมาณการจราจร

การประเมินการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) โดยคำนวณดัชนีการจราจรติดขัดและคำนวณค่าคาดการณ์ดัชนีการจราจรติดขัดในช่วงก่อสร้างจะดำเนินการในปี พ.ศ. 2565-2566 ส่วนในช่วงดำเนินการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2566-2570 ดังแสดงในตารางที่ 4.2.4-4 เปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดระดับการบริการของ Transportation Research Board ที่กำหนดระดับการบริการออกเป็นระดับ A-F สามารถสรุปได้ดังนี้

1) ช่วงก่อสร้าง

ในช่วงก่อสร้างจะมีรถเข้า-ออกโครงการทั้งหมด 21 คัน/วัน หรือเท่ากับ 8.38 PCU/ชั่วโมง สามารถเปรียบเทียบค่า V/C ratio ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังนี้

(ก) ผลกระทบเฉลี่ยตลอดวัน พบว่าก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีค่าอยู่ในช่วง 0.28-0.29 ซึ่งมีค่าเท่ากัน โดยค่าดัชนีการจราจรอยู่ในระดับ A ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ถนนจึงอยู่ในระดับต่ำ

เปรียบเทียบค่าดัชนีการเจริญเติบโต (V/C ratio) ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ช่วงเวลาที่ใช้พิจารณา		V/C ratio ก่อนการเปลี่ยนแปลง						V/C ratio ภายหลังการเปลี่ยนแปลง							
		ช่วงก่อสร้าง		ช่วงดำเนินการ						ช่วงก่อสร้าง		ช่วงดำเนินการ			
				2565	2566	2567	2568	2569	2570			2565	2566	2567	2568
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังน้อยพัฒนา-สำเภาทอง)	ค่าเฉลี่ยตลอดวัน	0.28	0.29	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.28	0.29	0.32	0.33	0.34	0.35	
	ค่าเฉลี่ยตลอดวัน (ช่วงวันหยุดเทศกาลวันปีใหม่)	0.40	0.41	0.41	0.42	0.44	0.45	0.46	0.40	0.41	0.44	0.46	0.47	0.49	
	ค่าเฉลี่ยตลอดวัน (ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)	0.36	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41	0.43	0.37	0.38	0.41	0.42	0.44	0.45	
ค่าระดับการให้บริการ (Level of Service)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

ที่มา : บริษัท คอนสตรัคชั่นท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

(ข) ผลกระทบช่วงวันหยุดเทศกาล โดยในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พบว่า ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลง มีค่าอยู่ในช่วง 0.40-0.41 ซึ่งมีค่าเท่ากัน สำหรับในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีค่าอยู่ในช่วง 0.36-0.38 และภายหลังการเปลี่ยนแปลง มีค่าอยู่ในช่วง 0.37-0.38 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ค่าดัชนีการจราจรทั้งหมดอยู่ในระดับ A ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ถนนจึงอยู่ในระดับต่ำ

2) ช่วงดำเนินการ

ในช่วงดำเนินการจะมีรถเข้า-ออกโครงการทั้งหมด 704 คัน/วัน หรือเท่ากับ 146.67 PCU/ชั่วโมง สามารถเปรียบเทียบค่า V/C ratio ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สรุปได้ดังนี้

(ก) ผลกระทบเฉลี่ยตลอดวัน พบว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงมีค่าอยู่ในช่วง 0.29-0.33 และภายหลังการเปลี่ยนแปลงมีค่าอยู่ในช่วง 0.31-0.35 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ทั้งนี้ค่าดัชนีการจราจรทั้งหมดอยู่ในระดับ A ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ถนนจึงอยู่ในระดับต่ำ

(ข) ผลกระทบช่วงวันหยุดเทศกาล โดยในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พบว่า ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีค่าอยู่ในช่วง 0.41-0.46 และภายหลังการเปลี่ยนแปลง มีค่าอยู่ในช่วง 0.43-0.49 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย สำหรับในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ก่อนการเปลี่ยนแปลง มีค่าอยู่ในช่วง 0.38-0.43 และภายหลังการเปลี่ยนแปลง มีค่าอยู่ในช่วง 0.40-0.45 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ทั้งนี้ค่าดัชนีการจราจรทั้งหมดอยู่ในระดับ A ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ถนนจึงอยู่ในระดับต่ำ

จากผลการประเมินการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (วังหม้อพัฒนา-ลำปางทอง) พบว่า การดำเนินการของโครงการมีค่าดัชนีการจราจรอยู่ในระดับ A (สภาพที่กระแสจราจรไหลได้แบบอิสระ (Free-Flow Conditions) โดยที่ไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง) ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ถนนจึงอยู่ในระดับต่ำ

4.2.5 ผลกระทบด้านการใช้น้ำ

(1) ช่วงก่อสร้าง

น้ำใช้ในช่วงก่อสร้างจำแนกตามลักษณะกิจกรรมได้ 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างและน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง สำหรับน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งคนงานทำงานแบบเข้ามา-เย็นกลับ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำประมาณ 14.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณจากอัตราการใช้น้ำ 70 ลิตร/คน/วัน x 205 คน) สำหรับ

น้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างนั้นมีปริมาณการใช้น้อยมาก เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็นโครงสร้างหลัก ส่วนคอนกรีตที่ใช้เป็นคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้น้ำในการดำเนินการ

สำหรับแหล่งน้ำใช้ช่วงก่อสร้างเป็นการนำน้ำดิบจากบ่อพักน้ำดิบของโครงการปัจจุบันมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนั้นเกิดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ

(2) ช่วงดำเนินการ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในการติดตั้งระบบดักจับคลอรีน จะมีการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นของโรงงานปูนซีเมนต์ยังมีความสามารถในการผลิตได้อย่างเพียงพอ และน้ำจากการหล่อเย็นดังกล่าวนี้จะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบปรับคุณภาพน้ำเบื้องต้นเช่นเดิม โดยไม่มีการปล่อยทิ้งออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด ทั้งนี้ในภาพรวมมิได้ทำให้ปริมาณและแหล่งน้ำใช้ของโครงการแตกต่างไปจากในปัจจุบันแต่อย่างใด ดังนั้นจึงส่งผลกระทบด้านการใช้น้ำในระดับต่ำ

4.2.6 ผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า

(1) ช่วงก่อสร้าง

ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างของโครงการประมาณ 1 เมกะวัตต์ โครงการรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง มายังสถานีไฟฟ้าย่อย (Main Substation) ของโรงงาน โดยปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการในช่วงก่อสร้างยังอยู่ในขีดความสามารถให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ดังนั้นการใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างโครงการจึงส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับต่ำ

(2) ช่วงดำเนินการ

ก่อนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 61 เมกะวัตต์ โดยรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จำนวน 50.4 เมกะวัตต์ ในส่วนของโครงการมีการนำลมร้อนทิ้ง (WHG) มาใช้ผลิตไฟฟ้า จำนวน 9 เมกะวัตต์ (ใช้สำหรับการเดินเครื่องจักรของหน่วยผลิตไฟฟ้า จำนวน 0.5 เมกะวัตต์ และอีก 8.5 เมกะวัตต์ นำมาใช้ในโครงการ) และการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (เฟส 1) จำนวน 1.6 เมกะวัตต์ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 64.5 เมกะวัตต์ โดยส่วนที่เพิ่ม จำนวน 3.5 เมกะวัตต์ มาจากการติดตั้งระบบดักจับคลอรีนและเครื่องสับย่อยเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามโรงงานปูนซีเมนต์สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง (WHG) จำนวน 9 เมกะวัตต์ และการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (เฟส 1 และเฟส 2) รวม จำนวน 4.38 เมกะวัตต์ ดังนั้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 เมกะวัตต์ จึงมิได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด

4.2.7 ผลกระทบด้านการจัดการกากของเสีย

(1) ช่วงก่อสร้าง

กากของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) มูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคณงานก่อสร้าง อาทิ เศษอาหาร ถูพลาสติก เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีแรงงานก่อสร้างจำนวน 205 คน จะมีปริมาณมูลฝอยรวม 205 กิโลกรัม/วัน (คิดจากอัตราการเกิดมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน) ทางโครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น ก่อนส่งกำจัดที่หม้อเผาปูนซีเมนต์ต่อไป

2) กากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง นำเศษวัสดุที่สามารถใช้ได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ส่วนเศษวัสดุก่อสร้างประเภทที่ขายได้ให้นำไปขายต่อไป

ทั้งนี้กากของเสียที่เกิดขึ้นทั้งสองประเภะนั้น ทางโครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมานำออกนอกพื้นที่ก่อสร้างทุกวันหลังเลิกงานและนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ

(2) ช่วงดำเนินการ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ มีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรองเพิ่มเติม รวมมีทั้งสิ้น 5 ชุด สำหรับใช้บำบัดฝุ่นละอองจากระบบดักจับคลอไรด์ และเครื่องย่อยเชื้อเพลิงทดแทน AF จึงส่งผลให้มีปริมาณ ฝุ่นกรองจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Bag Filter) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีปริมาณ 1 ตัน/ปี โดยโครงการจะรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ

4.2.8 ผลกระทบด้านการระบายน้ำ

(1) ช่วงก่อสร้าง

กิจกรรมช่วงก่อสร้างของโครงการดำเนินการอยู่ในขอบเขตพื้นที่โครงการเดิมในปัจจุบัน ดังนั้นการระบายน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่ก่อสร้างจะระบายลงรางระบายน้ำของโครงการที่มีอยู่แล้ว และรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำขนาด 200,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป ดังนั้นผลกระทบต่อการระบายน้ำจึงอยู่ในระดับต่ำ

(2) ช่วงดำเนินการ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างไปจากเดิมจากการปรับปรุงขยายพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงชีวมวลและการสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิงทดแทน AF ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่ต้องรวบรวมแตกต่างไปจากเดิม แต่ยังคงอยู่ในขอบเขตพื้นที่เท่าเดิมทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ ทส 1009.3/441 ลงวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยในส่วนของการปรับปรุงขยายพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงชีวมวลและการสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิงทดแทน AF ทำให้มีปริมาณน้ำฝนที่ทางโครงการต้องระบายออกจากพื้นที่ในกรณีเกิดฝนตก รวมประมาณ 459 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะไปยังบ่อพักน้ำ จำนวน 4 บ่อ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดความจุประมาณ 25,465 ลูกบาศก์เมตร 420,000 ลูกบาศก์เมตร 200,000 ลูกบาศก์เมตร และ 400 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ หรือขนาดความจุรวม 645,865 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ออกแบบให้กระจายอยู่ตามพื้นที่รองรับน้ำที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและนำไปหมุนเวียนสำหรับใช้หล่อเย็นเครื่องจักรต่อไป ดังนั้นจึงก่อให้เกิดผลกระทบด้านการระบายน้ำภายในโครงการและชุมชนในระดับต่ำ

4.2.9 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) ช่วงก่อสร้าง

1) อุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้าง

คนงานก่อสร้างมีโอกาสประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งเกิดได้ทั้งจากความประมาทของคนงานในขณะปฏิบัติงาน การแต่งกายที่ไม่รัดกุม รุ่มร่าม ใส่รองเท้าแตะ ทำให้ลื่นไถลได้ง่าย ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เดินบนไม้ที่พาดบนช่องเปิด หรือเกิดความสะดวกจากการทำงานโดยทิ้งเศษไม้ที่ตอกตะปูหงายขึ้น ลักษณะของงานก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติงานในที่สูง การบาดเจ็บที่เกิดจากการพลัดตกจากที่สูง วัตถุหล่นใส่ สำหรับการก่อสร้างพื้นฐานจะเกิดการบาดเจ็บจากการใช้เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงเป็นส่วนใหญ่ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บ เช่น สภาพพื้นที่ทำงานที่มีแสงแดดจ้า ฝุ่น ครัน กลิ่น เสียงรบกวน เป็นต้น

การป้องกันและควบคุมผลกระทบจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน โครงการจะคัดเลือกบริษัทรับเหมา โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับบริษัทรับเหมาที่ได้รับการคัดเลือกและระบุเป็นข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนสุขภาพอนามัยของคนงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์งานโรงงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นทาง การกำหนดพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เช่น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือการก่อสร้าง เขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว การติดตั้งป้ายเตือนภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอเหมาะสมกับงานแก่คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและรถยนต์ เพื่อใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมทั้งการจัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อนเริ่มต้นการทำงาน

2) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในงานก่อสร้าง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์ที่พนักงานทุกคนต้องสวมขณะปฏิบัติงานในเขตบริเวณโรงงาน เพื่อใช้ป้องกันอันตรายทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้ตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 และได้มีมาตรการกำหนดให้ติดป้ายสัญลักษณ์ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตามการจำแนกพื้นที่เสียงดังโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในที่โล่งแจ้งควรสวมใส่ชุดทำงานที่ทำจากผ้าที่ระบายความร้อนและดูดซับเหงื่อได้ดี จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานแก่คนงานก่อสร้าง และกำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่อุดหู ที่ครอบหู สำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง (มากกว่า 85 เดซิเบล (เอ))

การดำเนินการก่อสร้างโครงการ โครงการมีการคัดเลือกบริษัทรับเหมา โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับบริษัทรับเหมาที่ได้รับการคัดเลือกและระบุเป็นข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ จัดให้มีผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานก่อนการทำงานและขณะทำงานทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสอดคล้องตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งในส่วน of อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม

โดยรอบโครงการซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายในการทำงานของคนงานและบุคคลรอบพื้นที่ ตลอดจนการจัดให้มีสภาวะการทำงานที่เหมาะสม เช่น จัดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เป็นต้น และต้องดูแลในส่วนของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุต่าง ๆ จากการทำงานได้ หากพบความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างทราบและดำเนินการแก้ไขทันที จึงก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ

(2) ช่วงดำเนินการ

ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้ทำการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณพื้นที่อาคารเก็บเชื้อเพลิงทดแทน AF และลานกองเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มเติม (เฟส 1) ส่วนเฟส 2 จะทำการออกแบบและติดตั้งในหลักการเดียวกันเมื่อมีการใช้งานในอนาคต โดยมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน NFPA ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2555 ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ คดีกรณีเลวร้ายที่สุดเกิดที่อาคารเก็บเชื้อเพลิงทดแทน AF จะใช้น้ำจากถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาด 519 ลูกบาศก์เมตร และมีการติดตั้ง Diesel Fire Pump ขนาด 1,500 แกลลอน/นาที Electrical Fire Pump ขนาด 1,500 แกลลอน/นาที และ Jockey Pump ขนาด 25 แกลลอน/นาที โดยจากการคำนวณพบว่าเพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถใช้น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที นอกจากนี้ในปัจจุบัน โครงการมีรถดับเพลิงขนาดถังคันน้ำ 4,000 ลิตร แทงค์โฟม 200 ลิตร จำนวน 1 คัน และรถน้ำขนาดถังคันน้ำ 12,000 ลิตร 15,000 ลิตร และ 25,000 ลิตร อย่างละ 1 คัน จึงสามารถบรรเทาหรือระงับเหตุในเบื้องต้นได้ ก่อนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ

จากรายละเอียดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับต่ำ

บทที่ 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 บทนำ

สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ได้ทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลพิจารณาเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.3/441 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

5.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไว้ในตารางที่ 5.2-1 และตารางที่ 5.2-2

5.3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการนำมาปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ รายละเอียดของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 5.3-1 และตารางที่ 5.3-2

ตารางที่ 5.2-1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่างก่อสร้าง

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<p>(1) กำหนดให้มีการจัดพรมน้ำบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)</p> <p>(2) รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างที่อาจมีการปลิวของฝุ่นหรือมีการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างต้องมีผ้าไปคลุมอย่างมิดชิด</p> <p>(3) กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ</p>	<p>บริเวณทางเข้าโครงการและพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>บริเวณทางเข้าโครงการและพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>บริเวณทางเข้าโครงการและพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
2. คุณภาพน้ำ	<p>(1) กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเปิดอะโรบิคเพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประจำวันของคนงานก่อสร้าง</p> <p>(2) กำหนดให้มีระบบระบายน้ำเพื่อระบายน้ำจากการก่อสร้างลงรางระบายน้ำของโรงงาน</p>	<p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง	<p>(1) กิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น</p> <p>(2) กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดรหูและที่ครอบหู สำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ)</p>	<p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>บริษัท บุญเติมเนตไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท บุญเติมเนตไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
4. การคมนาคม	<p>(1) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแล การเข้า-ออก ของรถบรรทุกประเภทที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ</p> <p>(2) กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของพาหนะในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</p> <p>(3) กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(4) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง</p> <p>(5) แนะนำและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติงาน ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	<p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>เส้นทางขนส่ง</p> <p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>บริษัท บุญเติมเนตไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท บุญเติมเนตไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท บุญเติมเนตไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท บุญเติมเนตไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท บุญเติมเนตไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	(1) กำหนดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำฝนจากบริเวณพื้นที่โครงการ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(2) กำหนดให้มีการขุดลอกตะกอนและทรายที่เกิดจากการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(3) สร้างระบบระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงชีวมวลและการสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel :AF)	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
6. การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	(1) จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยพร้อมฝาปิดมิดชิดเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยจากคนงานและจากการก่อสร้าง เพื่อทำการกำจัดในเตาเผาขยะของโรงงานปูนซีเมนต์ต่อไป	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(2) เศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ต้องพิจารณาให้นำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดหรือขายให้กับบริษัทที่มารับซื้อต่อไป	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(3) จัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้ว อย่างเป็นสัดส่วน	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(4) กำหนดมาตรการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในทางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้งและแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(5) มีการกำหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะหรือของเสียอันตรายและอบรมให้คนงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและกากของเสียอันตราย	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุด โครงการต้องส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
7. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	(1) พิจารณาคมนงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์กำหนดของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(1) โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ (2) ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมถังบรรจุน้ำ เพื่อเก็บเก็บสำรองน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ (3) ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดประเภทบรรจุถังพลาสติก น้ำดื่มบรรจุขวดหรือถึงน้ำสแตนเลส สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ ณ จุดพักผ่อนต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(4) ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเก็บขยะมูลฝอยเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละวัน</p> <p>(5) โครงการต้องจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับงานก่อสร้างให้ครบถ้วน</p> <p>(6) การใช้ระบบไฟฟ้าในโครงการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่ยอมรับ</p> <p>(7) จัดให้มีแผนงานควบคุมความเสียหายโครงการ เนื่องจากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> * การจัดเรียงแผงเซลล์ชนิดระแนงย่น/ระแนง * การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน * การอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นลงอาคารดูแลรักษาระบบป้องกันและอุปกรณ์ต่างๆ การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง 	<p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>บริเวณพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์</p> <p>บริเวณพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์</p>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

หมายเหตุ : บริษัทผู้รับเหมามุ่งมั่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับโครงการทั้งหมด

ตัวที่ขีดเส้นใต้ คือ มาตรการที่เปลี่ยนแปลงจากที่เคยได้รับเห็นชอบ

ตารางที่ 5.2-2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เรืองทั่วไป	<p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง</p> <p>(2) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลา การติดตามตรวจสอบต่อไป</p> <p>(3) หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>(4) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(5) ในกรณีที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัทฯ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ โรงงานปูนซีเมนต์	<p>(1) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์บำบัดฝุ่นทั้งชนิดอุปกรณ์กรองและระบบไฟฟ้าสถิตให้อยู่ในสภาพดีเสมอ โดยใช้หลักการซ่อมบำรุงเมื่อครบกำหนด ในลักษณะ Preventive Maintenance โดยตรวจเช็คอุปกรณ์บำบัดฝุ่นชนิดอุปกรณ์กรอง 1-2 เดือน/ครั้ง และระบบไฟฟ้าสถิต 2 ครั้ง/ปี</p> <p>(2) ดูแลระบบดับฝุ่นที่ใช้เพื่อรักษาประสิทธิภาพ อายุการใช้งานและอื่น ๆ เช่น ความคมระบบไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือควบคุมอุณหภูมิของก๊าซที่จะระบายออกจากเครื่องดับฝุ่นไม่ให้สูงกว่าช่วงดำเนินการของอุปกรณ์</p> <p>(3) จัดอบรมและปลูกฝังให้บุคลากรที่ควบคุมระบบบำบัดให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบและทราบถึงผลต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้น หากระบบบำบัดเกิดปัญหาและมีขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์บำบัด</p> <p>(4) ดูแลอุปกรณ์ตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตให้อยู่ในสภาพใช้งานได้</p> <p>(5) ควบคุมสถานการณ์การเผาไหม้ในหม้อเผา ให้เกิดการสันดาปอย่างสมบูรณ์ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสถิต</p> <p>(6) ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของปล่องดังนี้ หม้อเผา (อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) ร้อยละ 7) - TSP ไม่เกิน 80 มก./ลบ.ม. หรือ 20.24 กรัม/วินาที - SO₂ ไม่เกิน 30 พีพีเอ็ม หรือ 19.87 กรัม/วินาที - NO_x ไม่เกิน 500 พีพีเอ็ม หรือ 238.02 กรัม/วินาที - Hg ไม่เกิน 0.1 มก./ลบ.ม. หรือ 0.03 กรัม/วินาที</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ระบบดับฝุ่นของหม้อเผาและหม้อเย็น</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>อุปกรณ์ตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซหม้อเผาของโครงการ</p> <p>ปล่องหม้อเผาและปล่องหม้อเย็น</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลการทบทสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	<p>- Cd และ Pb รวมกันไม่เกิน 0.2 มก./ลบ.ม. หรือ 0.05 กรัม/วินาที</p> <p>- Sb As Be Cr Co Cu Mn Ni และ V รวมกันไม่เกิน 1 มก./ลบ.ม. หรือ 0.25 กรัม/วินาที</p> <p>หน้าเย็น (อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศที่สภาวะแห้ง)</p> <p>- TSP ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม. หรือ 14.91 กรัม/วินาที</p> <p>(7) บันทึกสถิติการทำงานของการอุปกรณ์ดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตและอุปกรณ์ดักฝุ่นแบบถุงกรอง และบันทึกสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์ดักฝุ่นหยุดทำงาน</p> <p>(8) ติดตั้งระบบบำบัดไอสารอินทรีย์ที่ระเหยออกจากท่อระบาย (Vent) ของถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวทุกถัง เพื่อป้องกันหรือลดการระบายสารมลพิษทางอากาศออกจากถังเก็บ</p> <p>(9) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโครงการต้องมีลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณคลอไรด์ไม่เกิน ร้อยละ 6 - ปริมาณกำมะถัน ไม่เกิน ร้อยละ 15 - ปริมาณโลหะหนัก (Hg, Cd, Pb, Sb, As, Be, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Ti และ V) แต่ละชนิด ไม่เกินร้อยละ 10 	<p>ระบบดักฝุ่นของหม้อเผาและหน้าเย็น</p> <p>ถังเก็บแก๊สวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสีย</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
	<p>(10) ติดตั้งระบบสายพานแบบเปิด เพื่อลำเลียงฝุ่นจาก SP Boiler และ Precipitation Chamber กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงปูน</p> <p>(11) กำหนดให้มีแผนตรวจสอบการทำงานของสายพาน และอุปกรณ์ลำเลียงฝุ่นให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p> <p>(12) เชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) ที่นำมาใช้ในโครงการต้องมีลักษณะตามเกณฑ์กำหนดเท่านั้น เช่น ปริมาณโลหะหนักแต่ละชนิด (Hg, Cd, Pb, Sb, As, Be, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Ti และ V) ไม่เกินร้อยละ 10 คลอไรด์ไม่เกินร้อยละ 6 และซัลเฟอริ์ไม่เกินร้อยละ 15 ตามลำดับ</p>	<p>สายพานที่ SP Boiler และ Precipitation Chamber</p> <p>สายพานที่ SP Boiler และ Precipitation Chamber</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า)	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ๑			
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน)	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ๑			

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(13) จัดเก็บเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) ภายในอาคารที่ปิดคลุมมิดชิด</p> <p>(14) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์บำบัดฝุ่นและของ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยใช้หลักการซ่อมบำรุงเมื่อครบกำหนดในลักษณะ Preventive maintenance โดยตรวจเช็คอุปกรณ์บำบัดฝุ่นเป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <p>(15) ติดตั้งระบบรวบรวมและกำจัดไอสารอินทรีย์ที่ระเหยออกจากท่อระบาย (Vent) ของถังเก็บขยะที่เป็นของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเดาเดิม) เพื่อป้องกันหรือลดการระบายสารมลพิษทางอากาศจากถังเก็บ</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ถังเก็บน้ำมันเดา (เดิม)</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
<p>3. คุณภาพน้ำ</p> <p>โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม</p>	<p>(1) จัดให้มีตะแกรงดักขยะ บดดักไขมัน ในบริเวณรางระบายน้ำทิ้งจากบริเวณถังเก็บกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ก่อนที่จะระบายลงสู่พื้นที่ระบายน้ำของโครงการ</p> <p>(2) พื้นที่ส่วนที่ติดตั้งถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมี Bund โดยรอบและมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กรณีที่เกิดการหกรั่วไหลจากถังเก็บโดยสามารถรองรับได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของปริมาณรวมทั้งหมดหรือถังที่มีขนาดใหญ่สุด</p> <p>(3) ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมันของโครงการด้วยความถี่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่าไขมันจะทำการดึงออกแล้วนำไปเก็บในถังขนาด 200 ลิตร จากนั้นนำไปกำจัดโดยการป้อนเข้าสู่หม้อเผาคต่อไป</p> <p>(4) ตรวจสอบ ดูแล และทำการซ่อมบำรุงตะแกรงดักขยะให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>บริเวณที่ตั้งถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯ (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แหล่งน้ำและการกักเก็บ - ปริมาณการใช้น้ำ - การจัดการน้ำเสีย 	<p>(5) แหล่งน้ำของโครงการมี 2 แหล่ง คือ น้ำจากบ่อบาดาล มีอัตราการสูบน้ำเท่ากับ 98,000 ลบ.ม./เดือน และบ่อกักน้ำดิบขนาด 420,000 ลบ.ม. อยู่ภายในโรงงานปุ๋ย</p> <p>(6) โครงการฯ มีปริมาณการใช้น้ำรวม 1,743.12 ลบ.ม./วัน ได้แก่ น้ำขุดทรายในระบบหล่อเย็น 1,680 ลบ.ม./วัน น้ำป้อนหม้อไอน้ำ 53.52 ลบ.ม./วัน และระบบเสริมการผลิต 9.6 ลบ.ม./วัน</p> <p>(7) น้ำระบายทิ้งทั้งโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 359.28 ลบ.ม./วัน (จากหล่อเย็น 312 ลบ.ม./วัน หม้อไอน้ำ 32.88 ลบ.ม./วัน ระบบผลิตน้ำ RO 9.6 ลบ.ม./วัน และระบบเสริมการผลิต 4.8 ลบ./วัน) ระบายลงสู่บ่อดักตะกอนและเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนแ่ง</p> <p>(8) มีการหมุนเวียนน้ำในบ่อกักน้ำขนาด 200,000 ลบ.ม. กลับมาใช้ใหม่ จึงไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน</p> <p>(9) โครงการจะรวบรวมน้ำที่ตกลงมาในพื้นที่ถังเก็บ Liquid waste จากนั้นจึงระบายไปบ่อบดักไขมัน ก่อนที่ปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำของโรงงานต่อไป ทั้งนี้โครงการจะมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาบ่อบดักไขมันเป็นประจำ เพื่อมั่นใจได้ว่าบ่อบดักไขมันสามารถรองรับและจัดการน้ำฝนที่รวบรวมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(10) การทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องไม่ใช้สารเคมีชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>บริเวณถังเก็บ Liquid waste</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
<p>โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯ (โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน)</p> <p>โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯ (ผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์)</p>				

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการกากของเสีย โรงงานปูนซีเมนต์	(1) ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ก) ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้จะคัดแยกนำไปขาย ข) เศษอาหาร นำไปหมักทำปุ๋ยหรือนำมาหมักจุลินทรีย์ ค) เศษกระดาษ ผ้าและพลาสติก ทำเป็น RDF ส่งเผาในเตาเผาซีเมนต์ (2) ขยะอันตรายจากอาคารสำนักงาน รวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร แล้วจัดเก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งให้หน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (3) กากของเสียที่เกิดจากการกรองวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวระหว่างทางถูกส่งถ่ายจากถาวรทุกเช้าถึงถังเก็บ และการกรองก่อนบ่มก่อนเข้าหม้อเผา จะทำการถ่ายใส่ถังพลาสติก และมัดปากถุงให้มิดชิดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในหม้อเผาโดยส่งเผาใน Inlet Chamber ของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (4) สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปเผาในเตาเผาขยะของโครงการ และการนำวัสดุที่ยังคงใช้ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง (5) ตัวกรอง (Membrane filters) และกากของเสียจากระบบผลิตน้ำประปา และระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุของโครงการ ปริมาณ 52.5 ตัน/ปี โดยรวบรวมใส่ภาชนะบรรจุเก็บมิดชิด และนำไปกำจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์ (6) น้ำมันที่เสื่อมสภาพหรือน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ปริมาณ 1 ลบ.ม./ปี รวบรวมเก็บไว้ในถังเก็บน้ำมันใช้แล้วที่โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนและนำไปเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ต่อไป (7) ผนวกของเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน (Spent Bag Filter) รวบรวมและจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมก่อนส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯ

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯ (ผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์)	(8) แสงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ กรณีที่อยู่ในระยะประกันต้องส่งคืนให้ผู้ผลิตทั้งหมด และหากกรณีที่อยู่นอกขอบเขตการรับประกันหรือหมดอายุการใช้งาน โครงการต้องส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
5. เสียง				
โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	(1) ติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 90 เดซิเบล (เอ) และให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหูหรือที่ครอบหู ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง (2) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานในแต่ละวันในบริเวณที่มีเสียงดังให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ได้รับเสียงดังอย่างต่อเนื่องเกินมาตรฐานกำหนด (3) มีแผนงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ติดตั้งเพิ่มเติม สำหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม เช่น ระบบลำเลียงวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อป้องกันเข้าหม้อเผา เครื่องสูบลำดับวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเหลวจนถึงกักเก็บให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ มีการหล่อลื่นที่เพียงพอเพื่อลดเสียงดังจากการเสียดสีของเครื่องจักร	ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ เครื่องจักรอุปกรณ์ในโครงการ โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯ	(4) การป้องกันแหล่งกำเนิด (Source) 4.1) กำหนดให้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดระดับเสียงดังถูกออกแบบให้มีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งขั้นตอนของการออกแบบได้กำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากระดับความดังของเสียงตั้งแต่ต้นทาง โดยทำการติดตั้งวัสดุเพื่อปิดกั้นและลดระดับเสียงในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กำหนดให้จัดทำ Casing หุ้มชุด Hammering Equipment (ในหม้อไอน้ำ) เป็นต้น 4.2) กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาสิ่งป้องกัน(Preventive Maintenance Program) สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ให้สามารถ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง โดยต้องมีการระบุช่วงเวลาและกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างชัดเจน</p> <p>4.3) โครงการทำการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour) เมื่อเปิดดำเนินการเต็มกำลังการผลิต เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องสวมอุปกรณ์ลดเสียง และนำไปสู่การจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อลดมลพิษทางเสียงในพื้นที่โครงการ</p> <p>(5) การป้องกันที่ได้รับผลกระทบ (Receptor)</p> <p>5.1) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) จะต้องติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง ในขณะที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว</p> <p>5.2) พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน</p> <p>5.3) โครงการมีระบบการตรวจสอบและดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>5.4) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองอย่างเพียงพอ</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
6. การคมนาคมขนส่ง โรงงานปูนซีเมนต์	(1) ภายในพื้นที่โครงการจะทำการติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจรจากโค้งบนและอุปกรณ์สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดเจน ตรงจุดที่เป็นเกาะกลางถนนวงเวียนทางแยก และบริเวณที่จำเป็น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	(2) คัดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็วเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้าสู่โครงการ ป้ายชื่อบริษัท ฯ อย่างชัดเจน (ทั้ง 2 ประดู)	บริเวณทางเข้าโรงงาน	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(3) บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ จะจัดให้มียามรักษาการณ์ให้สัญญาณจราจรระหว่างภายในกับภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ	บริเวณทางเข้าโรงงาน	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(4) โครงการมีระบบ SMS แจ้งเหตุและทีมสายตรวจ เพื่อทำงานร่วมกับตำรวจทางหลวงกรณีเกิดอุบัติเหตุ	ภายในนอกโครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(5) กวดขันพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและขับรถด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ	ภายในนอกโครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(6) จัดทำป้ายสัญลักษณ์และสัญญาณต่าง ๆ ในบริเวณที่ทำการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในพื้นที่โครงการทุกจุด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(7) กำหนดเส้นทาง พร้อมทั้งติดป้ายบอกเส้นทางเข้า-ออก สำหรับให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงาน และบังคับให้รถบรรทุกใช้เฉพาะเส้นทางดังกล่าวเท่านั้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(8) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งในโรงงาน ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(9) การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการต้องตรวจสอบให้ผู้ผลิต ผู้จัดหาที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมายังโครงการ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่โครงการกำหนดไว้ดังนี้ 9.1) ตัวรถบรรทุก จะต้องจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างถูกต้อง ว่าด้วยเครื่องหมาย อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งได้แก่ คัสซี การยึดกับตัวถัง ไฟสัญญาณ ท่อไอเสีย 9.2) การขนส่ง (ก) พนักงานขับรถ จะต้องได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 4 และผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยการขนส่ง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน	ภายในพื้นที่โครงการ และรถบรรทุก	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ข) อุปกรณ์จราจรบรรทุก เพื่อเป็นการลดผลกระทบและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถบรรทุกแต่ละคันที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จะต้องมีการกู้คืน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Safety Goggle* - Rubber Glove-Chemical Resistance - Safety Boot* - Traffic Cone - Spill Control Set* * Absorbent เช่น ขี้เลื่อย พราย ดินแห้ง * พลาสติก * ไม้กวาด * ถุงบรรจุวัสดุใช้แล้ว - ถังดับเพลิง - น้ำสะอาดสำหรับล้าง 100 ลิตร* - ชุดปฐมพยาบาล - คู่มือแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การทกรั่วไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว <p>หมายเหตุ: * ติดตั้งเฉพาะรถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>(ค) ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง โดยป้ายแสดงรายละเอียดจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจะต้องนำติดรถบรรทุกไปทุกครั้งที่มีการขนส่ง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชนิด/ลักษณะ ของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว - นำหน้าบรรทุก - ผู้ขนส่ง เบอร์โทรศัพท์ต่อ - ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 			

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(4) จัดให้มีเอกสาร คู่มือ บันทึกการเดินทางประจำบรรทุกทุกคัน และจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดการขนส่งทุกครั้ง</p> <p>9.3) การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีการปกคลุมให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นหรือฝุ่นละอองฟุ้งกระจายที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>9.4) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น</p> <p>9.5) ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาหรือผู้ขนส่ง ที่จะนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส่งให้กับโครงการ จะต้องได้รับอนุญาตในการดำเนินการดำเนินการเกี่ยวกับ การรวบรวม การจัดเก็บ การขนส่ง การขนถ่าย</p> <p>9.6) วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ผู้ผลิตและผู้จัดหาจะนำมาส่งให้กับโครงการ ต้องมีลักษณะ องค์ประกอบ ตามที่โครงการกำหนด โดยต้องมีกรมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ</p> <p>9.7) ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา ผู้ขนส่ง จะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตั้งแต่ขั้นตอนการขนส่ง จนถึงสิ้นสุดการส่งมอบให้โครงการ</p> <p>9.8) การส่งมอบจะสิ้นสุดเมื่อได้มีการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากบรรทุกทุก ตู้ที่เก็บกองหรือเก็บกับ พร้อมทั้งโครงการลงนามในเอกสารครบถ้วน</p> <p>9.9) โครงการจะรับผิดชอบต่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เมื่อมีการรับมอบ อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น</p> <p>9.10) ผู้ผลิตผู้จัดหา ที่จะนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส่งมอบให้กับโครงการ จะต้องมีการดำเนินการด้านระบบไปกับการขนส่ง (Manifest System) ตามแนวทางที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องหากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงภายหลัง</p> <p>9.11) ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาหรือผู้ขนส่ง จะต้องรับผิดชอบต่อการขนส่งกลับ กรณีวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ขนส่งมาถึงยังโครงการแต่โครงการไม่สามารถรับได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p>			

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>9.12) ก่อนที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาจะส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาส่งให้โครงการ จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่โครงการกำหนดตรวจสอบก่อน เช่น ตัวอย่างใบกำกับการขนส่ง รูปถ่าย</p> <p>9.13) โครงการต้องให้ความช่วยเหลือ หากเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>(10) การกำกับตรวจสอบผู้ขนส่ง โครงการจะดำเนินการตามมาตรการในการกำกับ ตรวจสอบผู้ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามแนวทางที่โครงการกำหนดขึ้น อย่างเคร่งครัด พร้อมกับให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการขนส่ง ดังนี้</p> <p>10.1) โครงการฯ จะทำสัญญากับผู้ผลิตหรือผู้จัดหาทุกรายที่จะขนส่งวัสดุ ที่ไม่ใช่แล้วมายังโครงการ โดยในสัญญาจะมีข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับให้กับผู้ผลิตหรือผู้จัดหาทุกรายต้องปฏิบัติตาม ประกอบด้วย ข้อกำหนดในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรับอุบัติเหตุ สมุดบันทึก การเดินทาง ความรับผิดชอบในขณะทำการขนส่ง การติดต่อดังกล่าว เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาทุกรายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด หากผู้ผลิตหรือผู้จัดหา รายใด ไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขได้ โครงการจะต้องไม่รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาเหล่านั้น ๆ</p> <p>10.2) โครงการจะสุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถบรรทุก วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามเงื่อนไขที่ได้รับไว้แล้วในสัญญาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ารถบรรทุก ทุกคันที่ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมายังโครงการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในสัญญาอย่างครบถ้วนตลอดเวลา โดยจะไม่มีการแจ้งให้กับผู้ขนส่ง ทราบล่วงหน้า</p> <p>10.3) พิจารณายกเลิกสัญญาหากผู้ผลิตหรือผู้จัดหา รายใดไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่ตกลงในสัญญา</p>	<p>เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ การขนส่งและบริษัท ผู้ผลิต/ผู้จัดหา</p>	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>10.4) พิจารณาให้รถบรรทุกที่จะขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวมายังโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้าน การติดตามตรวจสอบการเดินทางของรถบรรทุกคันดังกล่าว</p> <p>10.5) แนะนำให้รถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตกหล่นหรือฝุ่นละอองฟุ้งกระจายที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>10.6) แนะนำให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนตของพาหนะที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>10.7) ให้คำแนะนำผู้ผลิตหรือผู้จัดหา ดูแลในเรื่องการจัดเก็บ การขนส่งมายังโครงการฯ และภายในโรงงานอื่นๆ ให้ความปลอดภัย โดยมีวิธีการที่เหมาะสมกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในการขนส่งจะต้องใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ และได้รับอนุญาตขนส่งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>10.8) ให้คำแนะนำบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทจัดหา ดำเนินการขนส่งและการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้กับโครงการรับคุณภาพของเสียรวม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>10.9) ให้คำแนะนำบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดหา จัดเตรียมแผนฉุกเฉิน กรณี การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดการรั่วไหล หรือเพลิงไหม้ และมีความพร้อมในการดำเนินการเสมอ ในระหว่างการนำส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้แก่โครงการรับคุณภาพของเสียรวม</p> <p>(11) จัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวบริเวณใกล้กับถังกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวให้สามารถจอดได้ไม่น้อยกว่า 20 คัน</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมโรงงานปูนซีเมนต์	<p>(1) ทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะต้องจัดให้มีตะแกรงดักขยะที่บริเวณจุดระบายน้ำทุกจุด</p> <p>(2) ทำการขุดลอกตะกอนในบ่อดักตะกอนของโรงงาน เมื่อตะกอนสะสมถึงหนึ่งในสามของปริมาตรบ่อ</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
8. อากาศไว้น้ำและความปลอดภัยโรงงานปูนซีเมนต์	<p>(1) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและดูแลรักษา</p> <p>(2) สำรวจบริเวณที่มีอันตรายได้แก่ บริเวณที่มีฝุ่นมาก บริเวณที่มีเสียงดัง บริเวณที่มีความร้อนสูง และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงเพื่อแบ่งเขตพื้นที่ โดยคนงานเข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าวจะต้องได้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>(3) มีการอบรมพนักงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(4) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย</p> <p>(5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงานตามลักษณะของงานที่ทำและมีการตรวจตราดูแลอย่างสม่ำเสมอทั้งเรื่องของอุปกรณ์และการใช้งานของคนงาน</p> <p>(6) จัดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของคนงานที่ทำงานสัมผัสกับสภาพที่มีระดับความร้อนสูงและบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>(7) จัดให้มีการบันทึกสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข</p> <p>(8) ออกแบบระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงชีวมวลและการสร้างอาคารเก็บเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel : AF)</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลการปรับปรุงสภาพของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงสภาพของสิ่งแวดล้อม	<p>(9) การจัดการพื้นที่บริเวณกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง</p> <p>9.1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวจัดให้พื้นที่กักเก็บเฉพาะโดยอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ</p> <p>9.2) ถังกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว สร้างอยู่บนลานที่มีพื้นผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยรอบมีการก่อสร้างคันคอนกรีต (Bund Wall) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการรั่วไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวได้อย่างเพียงพอ</p> <p>9.3) ติดตั้งบอดักไขมันใกล้กับบริเวณพื้นที่กักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว เพื่อป้องกันในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลออกนอก Bund Wall ลงสู่แหล่งรองรับน้ำ</p> <p>9.4) มีระบบตรวจจุดไฟติดตั้งบริเวณลานกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ซึ่งประกอบไปด้วย Heat Detector หรือ Flame Detector</p> <p>9.5) ติดตั้งระบบดับเพลิงบริเวณลานกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 1 เครื่อง ความสามารถในการสูบน้ำได้ 1,000 แกลลอน/นาที แรงดันน้ำ 8 บาร์ - ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ความจุ 20 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง - จัดเตรียมถังเก็บ Raw Meal เพื่อใช้ใช้น้ำมันในการณีเกิดการหกรั่วไหล - ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร บริเวณข้างหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว - ติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง ขนาด 150 มิลลิเมตร รอบบริเวณลานกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว - ถังเก็บโฟม (Foam Tank) ติดตั้งถังเก็บโฟมสำหรับใช้ดับเพลิงที่ถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว ขนาดความจุ 500 ลิตร จำนวน 1 ถัง 	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- หัวฉีดน้ำ-โฟม สำหรับดับเพลิง ติดตั้งหัวฉีดน้ำและโฟมสำหรับดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ที่บริเวณถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นของเหลวสำหรับ ใช้ดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณถังเก็บ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวของโครงการ</p> <p>- ระบบหัวกระจายน้ำ/โฟม สำหรับดับเพลิง ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำ/ โฟม สำหรับดับเพลิงที่บริเวณเครื่องสูบล และบริเวณที่จอดรถบรรทุก วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวสำหรับขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น ของเหลวไปยังถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>- ระบบพ่นน้ำ ติดตั้งไว้โดยรอบถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวทุกถัง โดยท่อส่งน้ำจะต่อเชื่อมโดยตรงกับเครื่องสูบน้ำที่สูบน้ำจากถังเก็บน้ำ</p> <p>(10) การขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวสู่ถังเก็บ</p> <p>10.1) การตรวจสอบและการป้องกันการรั่วไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>- ตรวจสอบสภาพท่อสำหรับขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้มีสภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>- การต่อเชื่อมท่อสำหรับขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวระหว่าง รถบรรทุกกับเครื่องสูบล จะต้องยึดติดแน่นทุกครั้งก่อนที่จะมีการสูบล จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการสูบลถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น ของเหลวเข้าสู่ถังเก็บ ให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องครบถ้วน ทุกขั้นตอนทั้งการต่อท่อ การต่อสายดิน เป็นต้น</p> <p>10.2) กรณีเกิดการรั่วไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>- กันแยกพื้นที่บริเวณที่มีการรั่วไหลโดยทันทีอย่างน้อย 25-50 เมตร โดยรอบ และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว แล้วให้ วัสดุดูดซับที่เตรียมไว้ เช่น ฝุ่น Raw Meal ผ่า หรือสารอื่นที่ไม่ติดไฟได้ง่ายเป็นวัสดุดูดซับสารที่รั่วไหล</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(13) การดำเนินการเกี่ยวกับการรับสารวัสดูที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว</p> <p>13.1) การวิเคราะห์คุณภาพวัสดูที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว จะต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบถูกต้อง เพราะจะเป็นการควบคุมคุณภาพวัสดูที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>13.2) ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการสูบน้ำ การขนถ่าย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการลำเลียงตลอดเวลา</p> <p>(14) การลำเลียงและป้อนวัสดูที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่หอผ่นทาง Inlet Chamber โดยใช้คนงาน มีมาตรการดังนี้</p> <p>14.1) บริเวณจุดปฏิบัติงานต้องเป็นจุดที่มีการถ่ายเทของอากาศดี หรือมีพัดลมช่วยในการระบายอากาศ</p> <p>14.2) คนงานจะต้องสวมชุดที่เหมาะสม รัดกุม และสามารถระบายความร้อนได้ดี และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ รองเท้าหุ้มส้น ถุงมือ</p> <p>14.3) จัดให้มีระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสม และแต่ละบริเวณต้องมีคนงานอย่างน้อย 2 คน</p> <p>(15) การควบคุมกลิ่นและไอของวัสดูที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากกรณีผู้เก็บ</p> <p>15.1) ตรวจสอบท่อสำหรับการขนถ่ายวัสดูที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากรถบรรทุกไปยังถังเก็บก่อนการสูบน้ำทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยรั่วและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>15.2) เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดทุกครั้งเมื่อถึงเวลาที่กำหนด</p> <p>15.3) หากวัสดูที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวหกทั่วโหลขณะขนถ่าย จะต้องปิดวาล์วเพื่อไม่ให้วัสดูที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากกรณีรถบรรทุกไหลเข้าท่อ พร้อมกับดำเนินการตรวจสอบหารอยรั่วและซ่อมแซมทันที และทำการขนถ่ายครั้งต่อไป</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>จะดำเนินการได้เมื่อมีการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับถ่ายชุดใหม่ (ชุดสำรอง)</p> <p>15.4) เมื่อมีวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวรั่วไหลลงสู่พื้นจะต้องนำฝุ่น Raw Meal หรือซีเมนต์ คลุกกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวทันที แล้วตักใส่ถุงขนาดความจุประมาณ 15 กิโลกรัม ก่อนนำไปป้อนเข้าหม้อเผา เช่นเดียวกันกับของผสมระหว่างของเหลวกับของแข็งที่บรรจุถุง</p> <p>(16) การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน</p> <p>16.1) หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ให้ผู้พบเห็นแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทันที โดยบอกตำแหน่ง ลักษณะอุบัติเหตุ ชนิดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วปริมาณที่หกไว้ไหล การเกิดเพลิงไหม้ (ถ้ามี) จากนั้นให้ดำเนินการควบคุมอุบัติเหตุทันที</p> <p>16.2) ภายหลังได้รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุแล้ว โครงการจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการควบคุมอุบัติเหตุไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว</p> <p>16.3) ดำเนินการควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยไม่ให้เกิดการหกไว้ไหล หรือมีการแพร่กระจายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือให้เกิดน้อยที่สุด</p> <p>16.4) ภายหลังควบคุมอุบัติเหตุได้แล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว</p> <p>(17) การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายนอกโรงงาน</p> <p>17.1) ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขนส่งกับพื้นที่ให้ห่างจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่หกไว้ไหลอย่างน้อย 25 เมตร</p> <p>17.2) ผู้ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทำการประเมินความสามารถในการควบคุมอุบัติเหตุภายหลังการรั่วไหลว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมได้หรือไม่ โดยให้อุปกรณ์ติดมากับรถบรรทุก หากประเมินแล้วสามารถควบคุมได้ให้ดำเนินการควบคุมพื้นที่ตามขั้นตอนที่ 1 หากไม่สามารถดำเนินการควบคุมได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 เป็นต้นไป</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>	

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการหกรั่วไหล หรือ มีการแพร่กระจายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือให้เกิด น้อยที่สุด หลังจากนั้น ให้แจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อแหล่งกำเนิด วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว แล้วข้ามไปดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 - ขั้นตอนที่ 2 หากพนักงานขับรถไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจาย หรือการหกรั่วไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้แจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือ ต่อศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ศูนย์บรรเทาทุกข์ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่เกิด อุบัติเหตุ พร้อมทั้งแจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อแหล่งกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และหากต้องการขอความร่วมมือจากโครงการ ให้ติดต่อที่ศูนย์รับแจ้ง เหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา - ขั้นตอนที่ 3 ให้พนักงานขับรถร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ ศูนย์บรรเทาทุกข์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือควบคุมไม่ให้ เกิดการรั่วไหลหรือมีการแพร่กระจายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งด้านอาชีว- อนามัย ความปลอดภัยของราษฎร และสิ่งแวดล้อม - ขั้นตอนที่ 4 ผู้ขนส่งต้องทำความสะอาดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว ทั้งนี้ขอจะขอความช่วยเหลือ ชื้อและแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ในด้าน วิธีดำเนินการ อุปกรณ์ที่จำเป็น โดยที่การทำทำความสะอาดจะต้อง สามารถป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว - ขั้นตอนที่ 5 ผู้ขนส่งต้องดำเนินการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กลับไปยังแหล่งกำเนิดโดยเร็ว - ขั้นตอนที่ 6 ผู้ขนส่งต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุต่อกรมโรงงาน อุตสาหกรรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ 			

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(18) กำหนดให้ผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>18.1) ผู้จัดหาต้องศึกษาข้อกำหนด และข้อจำกัด ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยละเอียดถี่ถ้วนจนเข้าใจชัดเจน</p> <p>18.2) ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงงานกำหนด ก่อนทำการส่งมอบ</p> <p>18.3) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ ทุกระยะ</p> <p>18.4) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องรับผิดชอบถึงความเสียหาย ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงานของผู้จัดหาทุกคนที่ปฏิบัติงาน</p> <p>18.5) ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>18.6) ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ มอก.18001 ในการตรวจสอบติดตาม และ ดำเนินงาน</p> <p>18.7) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ซ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินการอย่างเคร่งครัด</p> <p>(19) หากเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเกิดชำรุดอันอาจเป็นเหตุให้มีกลิ่นไฮโดรคาร์บอนรั่วไหลออกสู่อากาศภายนอก ต้องหยุดประกอบกิจการทันที</p> <p>(20) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตรายที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมทั้งระบุปริมาณที่นำมาใช้ในโครงการเป็นรายเดือนและนำส่งรายงานให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า)	(21) นำน้ำเข้าชุดที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ มาใช้ในโครงการ กรณีที่จะนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(22) ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายที่ประกาศล่าสุด และมีความเข้มงวดที่สุด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(23) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน อาทิ 23.1) กฎระเบียบ/มาตรการความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ 23.2) กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย 23.3) การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 23.4) การป้องกันอันตรายจากความร้อนและไฟฟ้า 23.5) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 23.6) การฝึกอบรมและใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(24) ติดตั้งระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนภัยเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(25) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(26) จัดให้มีแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งทั้งขั้นตอนการระงับอัคคีภัย (รูปที่ 5.2-1) และแผนอพยพหนีไฟ (รูปที่ 5.2-2 และ รูปที่ 5.2-3)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลการปรับปรุงและเพิ่มเติม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทน)	(27) ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) บริเวณที่ตั้งเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasifier)	บริเวณเครื่อง Gasifier	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(28) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ บริเวณอาคารเก็บกองเชื้อเพลิงแข็งทดแทน	อาคารเก็บกองเชื้อเพลิงแข็งทดแทน	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(29) ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ภายในถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเตาเดิม) เมื่อเกิดไฟไหม้จะส่งสัญญาณเตือนไปที่ห้องควบคุมของ Cement Plant และที่ลานถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลวหลัก (Main Storage Tank)	ภายในพื้นที่โครงการ ถังเก็บ Liquid waste	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(30) ติดตั้งสวิตช์ตัดตำแหน่ง (Limit switch) ที่ระดับ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ภายในถังเก็บของเสียที่เป็นของเหลว (ถังเก็บน้ำมันเตาเดิม) เมื่อมีการสูบล้นของเสียที่เป็นของเหลวเข้าสู่ถังเก็บในปริมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ระบบนี้จะหยุดทำงานทันที	ถังเก็บ Liquid waste	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์)	(31) การใช้ระบบไฟฟ้าในโรงงานต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ หรือมาตรฐานที่ยอมรับ	แผงเซลล์แสงอาทิตย์	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(31) ต้องจัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาการใช้งาน	แผงเซลล์แสงอาทิตย์	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	(32) จัดให้มีแผนตรวจสอบระบบการป้องกันกร้าวไหลของระบบไฟฟ้า (Ground Fault Protection Device) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วไหล โดยมีการเดินสายดินจากระบบไปยังพื้นที่ Rooftop ทั้งนี้ราคาสายดินต้องระบุตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของ วสท. หรือมาตรฐานอื่น ต้องระบุตรวจสอบให้เป็นไปตามระบบป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	แผงเซลล์แสงอาทิตย์	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ โรงงานปูนซีเมนต์ โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม	(1) พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก (2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน (3) ให้ความรู้ด้านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมให้ชุมชนอย่างใกล้ชิด ผู้นำชุมชนได้รับทราบ และเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการ โดยจัดเข้าในแผนงานประชาสัมพันธ์ของโรงงาน	ชุมชนโดยรอบโครงการ ชุมชนโดยรอบโครงการ ชุมชนโดยรอบโครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
10. มวลชนสัมพันธ์	(1) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชน เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชน และประสานงานแก้ไขตามสถานการณ์ต่อไป (รูปที่ 5.2-4) (2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้กับหน่วยงานราชการ ในท้องถิ่นและชุมชนต่าง ๆ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากโครงการ เพื่อติดประกาศ หนังสือแจ้งให้ทราบข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชน อาทิเช่น ข่าวสารการรับสมัครโรงงาน การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคืบหน้าของปัญหาต่าง ๆ (3) ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เช่น ระบบป้องกันภัย, การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในมาตรการด้านความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินของโครงการและการให้ผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชมภายในโครงการ (4) จัดให้มีกิจกรรม/การดำเนินงานร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น - สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข - พัฒนาอาชีพ - การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	ชุมชนโดยรอบโครงการ ชุมชนโดยรอบโครงการ และหน่วยงานราชการ ในท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบโครงการ ชุมชนโดยรอบโครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - งานชุมชนสัมพันธ์อื่น ๆ - การประชาสัมพันธ์ <p>โดยรายละเอียดในการดำเนินงานจะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของชุมชน</p> <p>(5) จัดตั้งโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม เช่น โครงการโมเดลสคูล (Model School) หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(6) จัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ชุมชนโดยรอบโครงการ</p> <p>ชุมชนโดยรอบโครงการ</p>	<p>ขึ้นกับข้อกำหนดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโมเดลสคูล หากมีความก้าวหน้าต้องรายงานเพิ่มเติมในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อไป</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
11. ด้านทัศนียภาพโรงงานปูนซีเมนต์	<p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมดประมาณ 444.95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.53 ของพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์ ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน (รูปที่ 5.2-5)</p>	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

หมายเหตุ : กรณีที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษฉบับใหม่ประกาศใช้ ให้โครงการดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัดเส้นใต้ คือ มาตรการที่เปลี่ยนแปลงจากที่เคยได้รับเห็นชอบ

ตารางที่ 5.3-1

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (โรงงานปูนซีเมนต์) - ตรวจวัด SO ₂	- พื้นที่โครงการ (รูปที่ 5.3-1) - บ้านลำปางทอง (รูปที่ 5.3-1)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยเก็บตัวอย่างอากาศ ครั้งละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
- ตรวจวัด TSP, PM10	- บ้านลำปางทอง (รูปที่ 5.3-1)	- ตรวจวัดทุก ๆ 3 เดือน โดยเก็บตัวอย่างอากาศครั้งละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน ติดต่อกัน	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
- ตรวจวัด ความเร็ว ทิศทางลมและ อุณหภูมิของอากาศ	- บริเวณที่ตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง ที่ระดับความสูง 20, 60 และ 110 เมตรจากระดับพื้นดิน (รูปที่ 5.3-2)	- ตรวจวัดในช่วงเดียวกันกับการเก็บตัวอย่างอากาศ	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีดตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. เสียง</p> <p>(โรงงานปูนซีเมนต์และโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯ (การนำลมร้อนทิ้งมาผลิตไฟฟ้า))</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียง (Leq-24 ชั่วโมง) - ตรวจวัดระดับเสียงให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานฯ พ.ศ. 2550 * ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.) เวลา 06.00-22.00 น. * ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) เวลา 22.00-06.00 น. * ระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L90 24 hr.) * ระดับเสียงพื้นฐาน 1 ชั่วโมง (L90 1 hr.) เวลา 06.00-22.00 น. * ระดับเสียงพื้นฐาน 5 นาที (L90 5 min) เวลา 22.00-06.00 น. 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 2 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 5.3-1) - บริเวณริมรั้วของโรงงานด้านทิศเหนือ (N1) (เป็นด้านที่อยู่ใกล้บ้านลำภาพทอง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด นอกนั้นอีก 3 ด้าน ติดกับพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด) - บริเวณบ้านลำภาพทอง (N2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 5 วันต่อเนื่อง ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. การบันทึกอุบัติเหตุ (โรงงานปูนซีเมนต์) <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกสาเหตุ - จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน - การแก้ไขปัญหา 	พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทผู้รับเหมามาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับโครงการทั้งหมด
 ตัวที่ขีดเส้นใต้ คือ มาตรการที่เปลี่ยนแปลงจากที่เคยได้รับเห็นชอบฯ

ตารางที่ 5.3-2

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ
 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (โรงงานปูนซีเมนต์) - ตรวจวัด SO ₂ - ตรวจวัด TSP, PM10 - ตรวจวัด ความเร็ว ทิศทางลมและ อุณหภูมิของอากาศ (โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม) - ตรวจวัด NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ (รูปที่ 5.3-1) - บ้านลำภาพง (รูปที่ 5.3-1) - บ้านลำภาพง (รูปที่ 5.3-1) - บริเวณที่ตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง ที่ระดับความสูง 20, 60 และ 110 เมตร จากระดับพื้นดิน (รูปที่ 5.3-2) - พื้นที่โครงการ (รูปที่ 5.3-1) - บ้านลำภาพง (รูปที่ 5.3-1) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยเก็บตัวอย่างอากาศ ครั้งละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน - ตรวจวัดทุก ๆ 3 เดือน โดยเก็บตัวอย่างอากาศครั้งละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน ติดต่อกัน - ตรวจวัดในช่วงเดียวกับการเก็บตัวอย่างอากาศ - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยเก็บตัวอย่างอากาศ ครั้งละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>- ตรวจวัด VOCs 9 ชนิด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ได้แก่</p> <p>*เบนซีน (Benzene)</p> <p>*ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)</p> <p>*1,2 -ไดคลอโรอีเทน (1,2 Dichloroethane)</p> <p>*ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)</p> <p>*ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)</p> <p>*1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2 Dichloropropane)</p> <p>*เตตระคลอโรเอทิลีน (Tetrachloroethylene)</p> <p>*คลอโรฟอร์ม (Chloroform)</p> <p>*1,3- บิวทาไดเ็น (1,-3 Butadiene)</p>	<p>- บ้านลำภาพอง (รูปที่ 5.3-1)</p>	<p>- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยเก็บตัวอย่างอากาศ ครั้งละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน</p>	<p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
<p>1.2 คุณภาพอากาศจากปล่อง (โรงงานปูนซีเมนต์)</p> <p>- TSP</p>	<p>- ปล่องควันหลักของโรงงาน ได้แก่</p> <p>* Clinker Cooler Stack</p> <p>* <u>Main BF. Stack</u></p> <p>* Cement Mill Exhaust Gas</p> <p>Bag Filter 1 ชุด</p>	<p>- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และ พฤศจิกายน-ธันวาคม)</p>	<p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>(โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม)</p> <p>- SO_2</p> <p>- NO_x</p> <p>- โลหะหนัก ได้แก่ Hg, Cd, Pb, Sb, As, Be, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Ti และ V</p>	<p>* Cement Mill Separator Exhaust Gas Bag Filter 1 ชุด</p> <p>* Lignite Mill Stack</p> <p>- ปล่องหม้อเผา</p> <p>- ปล่องหม้อเผา</p>	<p>- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และ พฤศจิกายน-ธันวาคม)</p> <p>- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม หลังจากนั้นตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และ พฤศจิกายน-ธันวาคม)</p>	<p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p> <p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด</p>
	- ปล่องหม้อเผา	<p>- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม หลังจากนั้นตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และ พฤศจิกายน-ธันวาคม)</p>	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	- ปล่องหม้อเผา	<p>- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 เดือน ต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โครงการปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม หลังจากนั้นตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และ พฤศจิกายน-ธันวาคม)</p>	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ)


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูล ปริมาณการผลิตปูนเม็ด ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก และเชื้อเพลิงเสริม ปริมาณการใช้วัสดุที่ไม่ได้แล้ว รวมถึงปริมาณออกซิเจนที่ได้จากการตรวจวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
<p>2. เสียง</p> <p>(โรงงานปูนซีเมนต์และโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯ (การนำลมร้อนทิ้งมาผลิตไฟฟ้า))</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียง (Leq-24 ชั่วโมง) - ตรวจวัดระดับเสียงให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานฯ พ.ศ. 2550 * ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.) เวลา 06.00-22.00 น. * ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) เวลา 22.00-06.00 น. * ระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L90 24 hr.) * ระดับเสียงพื้นฐาน 1 ชั่วโมง (L90 1 hr.) เวลา 06.00-22.00 น. * ระดับเสียงพื้นฐาน 5 นาที (L90 5 min) เวลา 22.00-06.00 น. 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 2 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 5.3-1) - บริเวณริมรั้วของโรงงานด้านทิศเหนือ (N1) (เป็นด้านที่อยู่ใกล้บ้านลำภาพของ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด นอกนั้นอีก 3 ด้าน ติดกับพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด) - บริเวณบ้านลำภาพทอง (N2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 5 วันต่อเนื่อง ในช่วงเวลาเดียวกัน การเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ)


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (โรงงานปูนซีเมนต์) <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง - ปริมาณของแข็งแขวนลอย - น้ำมันและไขมัน - บีโอดี 	ตรวจวัด 3 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 5.3-1) <ul style="list-style-type: none"> - เขื่อนกักลม (2 สถานี) - บ่อน้ำของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง ขนาด 200,000 m ³	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
4. อากาศในร่ม (โรงงานปูนซีเมนต์) <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่น - เสียง 	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องบรรจุซีเมนต์ (Packer) - หม้ออบวัตถุดิบ (Raw Mill) - หม้ออบซีเมนต์ (Cement Mill) - ลานกองเชื้อเพลิงชีวมวล - ห้องสูบลม (Compressor Room) - หม้อเย็น (Clinker Cooler) - หม้ออบวัตถุดิบ (Raw Mill) - หม้ออบซีเมนต์ (Cement Mill) - เครื่องส่งป้อนเชื้อเพลิง บริเวณลานกองเชื้อเพลิง - หม้ออุ่นวัตถุดิบ (Preheater) - หม้อเผา (Klin) - หม้อเย็น (Clinker Cooler) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ตารางที่ 5.3-2 (ต่อ)


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพพลังงาน โดย X-ray ปอด - การตรวจสุขภาพพิเศษ * สมรรถภาพการทำงานของปอด (โครงการปรับปรุงสภาพของเสียรวม) * ตรวจการทำงานของตับ, ไต * ตรวจนับเม็ดเลือด	- พนักงานทุกคน - พนักงานที่ทำงานสัมผัสกับฝุ่น เป็นเวลานาน ได้แก่ บริเวณ เครื่องบรรจุปูนซีเมนต์	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	- ชุมชนเป้าหมายโดยรอบโรงงานครอบคลุม 8 ตำบล ประกอบด้วย * ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง * ตำบลทุ่งผาย อำเภอเมืองลำปาง * ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง * เทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง * ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม * ตำบลแม่ของมาย อำเภอแจ้ห่ม * เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม * ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
	5. สังคมเศรษฐกิจ - สังเกตความคิดเห็นของครัวเรือน ประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โดยรอบโรงงานปีละ 1 ครั้ง		




รูปที่ 5.2-2 ขั้นตอนการอพยพหนีไฟออกจากอาคารที่มีการกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ 5.2-3 ขั้นตอนการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง



รูปที่ 5.2-4 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน



รูปที่ 5.3-2 ตำแหน่งจุดตรวจวัดความเร็ว ทิศทางและอุณหภูมิของอากาศของโรงงานปูนซีเมนต์ลำปาง