

บทที่ 3

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

การศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่โดยรอบ ได้จำแนกทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ทรัพยากรทางด้านกายภาพ ทรัพยากรทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ทรัพยากรทางด้านกายภาพ

3.1.1 สภาพภูมิประเทศ

1) ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 81 กม. และตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี (ถนนมอเตอร์เวย์) 79 กม. ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที มีพื้นที่ทั้งจังหวัดประมาณ 4,611.829 ตร.กม. จังหวัดชลบุรีมี 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านบึง อำเภอบางละมุง อำเภอพานทอง อำเภอนันทนาคาม อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอกะสีซัง และอำเภอกะจันทร์ โดยมีอาณาเขตของจังหวัดชลบุรี (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562) ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตะวันออก ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

ทิศทิศใต้ ติดกับ จังหวัดระยอง

ทิศตะวันตก ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

สำหรับพื้นที่โครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งมีพื้นที่ 276.98 ตร.กม. (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง

ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และเทศบาลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมืองศรีราชาและอ่าวไทย

2) ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขา ที่ราบลุ่ม และที่ราบติดชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะน้อยใหญ่ ดังนี้

- (1) พื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขาอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยเขตที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200 ม.ขึ้นไป จะอยู่ด้านตะวันออกของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ในด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจันทบุรี
- (2) ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม จะอยู่ตอนบนของจังหวัดในเขตอำเภอบ้านนาถอง อำเภอพนัสนิคม และแนวกึ่งกลางของด้านตะวันตก
- (3) ส่วนที่ติดกับทะเลอยู่ทางด้านทิศตะวันตกตั้งแต่อำเภอเมืองจนถึงอำเภอสัตหีบ ซึ่งมีความยาวประมาณ 160 กม. ประกอบด้วยที่ราบตามชายฝั่งทะเล มีภูเขาเล็กๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเลบางแห่งมีลักษณะเว้าแหว่งและเป็นที่ลุ่มตื้น้ำทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนหรือโกงกางขึ้นในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ถัดลงไปเป็นอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ
- (4) ส่วนที่เป็นเกาะอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลออกไปประมาณ 10 กม. ประกอบด้วย พื้นที่ที่เป็นเกาะเล็กและเกาะใหญ่ประมาณ 46 เกาะ เกาะที่สำคัญที่สุด คือ เกาะสีชัง และมีฐานะเป็นอำเภอ นอกจากนี้ยังมีเกาะแสมสาร เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก และเกาะไผ่ (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

สำหรับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเนินเชิงเขาสลับที่ราบลุ่มลาดลงสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเหมาะแก่การเกษตรกรรม การพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562)

สำหรับที่ตั้งโครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ และปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง

3.1.2 ทรัพยากรดิน

พื้นที่จังหวัดชลบุรี ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ยกเว้นบางส่วนของอำเภอบ้านนาถอง และอำเภอบ้านนาถอง จะเป็นดินเหนียว และดินตะกอน โดยกลุ่มดินในจังหวัดชลบุรี สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม (สถานพัฒนาที่ดินชลบุรี, 2562) ดังนี้

- 1) **กลุ่มดินนา** มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากที่อำเภอบ้านนาถอง และอำเภอบ้านนาถอง
- 2) **กลุ่มดินไร่** มีอยู่ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากในทุกอำเภอ ยกเว้นในอำเภอเมืองชลบุรี

- 3) **กลุ่มดินต้น** มีอยู่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากในอำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่
- 4) **กลุ่มดินทราย** มีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากในบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่เขตอำเภอเมืองชลบุรีตอนเหนือลงมาถึงเขตอำเภอสัตหีบทางตอนใต้
- 5) **พื้นที่ภูเขา** มีอยู่ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด พบมากที่อำเภอสัตหีบ และอำเภอเมืองชลบุรี

สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าบริเวณพื้นที่โครงการได้จำแนกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และในปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่พักอาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

3.1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว

1) ธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณเขตจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย หินแข็ง 3 ชนิด ได้แก่ หินแปร หินอัคนี และหินชั้น สัดส่วนของหินเหล่านี้พิจารณาจากขอบเขตของชนิดหินและลักษณะโครงสร้างในหิน พบว่าหินชั้นพบน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 2 หินอัคนีพบประมาณร้อยละ 38 และหินแปรพบมากที่สุดประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) **หินแปร** เป็นหินที่เกิดจากการทับถมของหินอัคนีหรือหินชั้นในเปลือกโลกเป็นเวลานานแล้วกลายเป็นหินชนิดใหม่ กลุ่มหินแปรในพื้นที่จะพบแพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,000 ตร.กม.
- (2) **หินอัคนี** หินอัคนีสามารถแบ่งย่อยได้ 2 ประเภท คือ หินอัคนีที่เย็นตัวที่ผิวโลกหรือในที่ตื้น ได้แก่ หินภูเขาไฟต่างๆ (volcanic rocks) และหินอัคนีที่เย็นตัวในทีลึก ได้แก่ หินแกรนิต (granitic rocks) มีรายละเอียด ดังนี้
 - หินภูเขาไฟ พบรวมตัวกันอยู่เป็นทิวเขา วางตัวไปในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มียอดสูงสุดสูงเกือบ 800 ม. จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ตรงปลายแหลมด้านตะวันออกสุดของพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดต่อกับเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 50 ตร.กม.
 - หินแกรนิต ส่วนใหญ่พบแผ่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของอำเภอต่างๆ ซึ่งติดต่อกับฝั่งทะเลและในเขตอำเภอบ้านบึง อำเภอเมือง และกับอีกบางส่วนซึ่งเป็นส่วนที่น้อยพบอยู่ในเขตอำเภอหนองใหญ่และบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.กม.
- (3) **หินชั้น** เป็นหินที่เกิดจากการทับถมของเศษดิน หินแร่ และอินทรีย์วัตถุ มาเป็นเวลานาน หินชั้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจะพบเพียงแห่งเดียวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเขาชะอาง อำเภอบ่อทอง แผ่กระจายตัวเป็นหย่อมเนินและเขาเล็กๆ ครอบคลุมพื้นที่ไม่เกิน 10 ตร.กม.

2) แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก ส่วนใหญ่แผ่นดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกเป็นแนวแผ่นดินไหวของโลก การเคลื่อนตัวดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินหลอมละลายที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกได้รับพลังงานความร้อนจากแกนโลก และลอยตัวผลักดันเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทำให้เปลือกโลกแต่ละชั้นมีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ กัน พร้อมสะสมพลังงานไว้ภายใน บริเวณขอบของชั้นเปลือกโลกจึงเป็นส่วนกันชนหรือเสียดสีกัน หรือแยกจากกัน หากขอบของชั้นเปลือกโลกผ่านหรือใกล้ประเทศใด ประเทศนั้นก็จะเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนั้นพลังงานที่สะสมในเปลือกโลกถูกส่งผ่านไปยังเปลือกโลกของพื้นทวีป ตรงบริเวณรอยร้าวของหินใต้พื้นโลก หรือที่เรียกว่า “รอยเลื่อน” เมื่อรณารอยร้าวที่ประกบกันอยู่ได้รับแรงอัดมาก ๆ ก็จะทำให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันเกิดเป็นแผ่นดินไหว (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548)

สำหรับประเทศไทยจากแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย (Seismic Hazard Map of Thailand) ของกรมทรัพยากรธรณี เดือนตุลาคม 2556 ได้แสดงค่าระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวของประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 10 ในคาบ 50 ปี ตามสภาพธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ ดังรูปที่ 3.1.3-1 แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย โดยมีระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์คัลลี ดังนี้

≤ III เมอร์คัลลี (โซนสีเขียว) : ระดับเบา (คนธรรมดาจะไม่รู้สึกรุนแรง แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้)

IV เมอร์คัลลี (โซนสีเหลืองอ่อน) : ระดับพอประมาณ (คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้)


V เมอร์คัลลี (โซนสีเหลือง) : ระดับค่อนข้างแรง (คนที่นอนหลับตกใจตื่น)

VI เมอร์คัลลี (โซนสีเหลืองเข้ม) : ระดับแรง (ต้นไม้สั่น บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง)

VII เมอร์คัลลี (โซนสีส้ม) : ระดับแรงมาก (ผาห้องแยก ร้าว กรุเพดานร้าว)

สำหรับพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี จัดอยู่ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ระดับ IV เมอร์คัลลีเป็นความรุนแรงระดับพอประมาณ คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้

อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 พบว่าจังหวัดชลบุรีไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ



ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556.

รูปที่ 3.1.3-1 : แผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย

3.1.4 สภาพภูมิอากาศ

1) ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate) โดยได้รับอิทธิพลจากทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีฤดูกาลแตกต่างกันอย่างชัดเจน 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างอบอ้าว แต่ไม่ถึงกับร้อนจัด

ฤดูฝน เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม มีฝนตกกระจายทั่วไป โดยมักตกหนักในเขตป่าและภูเขา

ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวจัด ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดดตลอดวัน (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

ตารางที่ 3.1.4-1 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524 - 2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุดสามารถสรุปได้ ดังนี้

- **อุณหภูมิ** อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนตลอดปีมีค่า 28.7°C ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดมีค่า 29.7°C ในเดือนเมษายน และต่ำสุดมีค่า 27.9°C ในเดือนมกราคม
- **ความชื้นสัมพัทธ์** ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนตลอดปีมีค่าเฉลี่ย 73% และมีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 62-78% โดยมีค่าสูงสุดในเดือนกันยายน-ตุลาคม และต่ำสุดในเดือนธันวาคม
- **ปริมาณน้ำฝน** ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีมีค่า 1,151.4 มม. ช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากกว่า 100 มม. อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม สำหรับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด และต่ำสุดมีค่า 247.3 และ 8.2 มม. ในเดือนกันยายน และธันวาคม ตามลำดับ
- **ทัศนวิสัย** ทัศนวิสัยในการมองเห็นเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 7.8 กม. ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน เป็นช่วงที่มีทัศนวิสัยดีที่สุด มีระยะทางในการมองเห็นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.0-10.5 กม. ส่วนช่วงที่มีทัศนวิสัยต่ำที่สุด มีระยะทางในการมองเห็น 5.2 กม. ในเดือนมกราคม
- **ทิศทางและความเร็วลม** ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงระหว่าง 5.3-9.5 นอต โดยมีความเร็วเฉลี่ยทั้งปี 7.3 นอต ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน และลมที่พัดมาจากทิศเหนือในช่วงเดือนกันยายน-มกราคม

2) คุณภาพอากาศ

บริษัทที่ปรึกษา ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ดังรูปที่ 3.1.4-1 แผนผังตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน โดยดัชนีตรวจวัด ประกอบด้วย ฝุ่นละอองรวม (TSP)

ตารางที่ 3.1.4-1 : สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศแหลมฉบัง

Station	LAEM CHABANG												Elevation of station above MSL	81 Meters
Index station	48463												Height of barometer above MSL	82 Meters
Latitude	13 04 N												Height of thermometer above ground	1.20 Meters
Longitude	100 52 E												Height of wind vane above ground	11.00 Meters
													Height of rain gauge	0.90 Meters
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ANNUAL	
Pressure (Hectopascal)														
Mean	1012.3	1011.3	1010.3	1008.9	1007.3	1006.9	1007.2	1007	1007.8	1009.2	1010.5	1011.4	1009.17	
Ext. max.	1021.7	1019.3	1022	1014.6	1012.9	1012.8	1012.4	1013	1013.5	1016.1	1017.5	1018.8	1022.01	
Ext. min.	1006.7	1005	1004.5	1003.4	1002.1	1002.1	1000.4	1000.7	1002.3	1002.6	1003.8	1005.1	1000.41	
Mean daily range	4.4	4.3	4.4	4.3	3.8	3.3	3	3.3	3.9	4.3	4.3	4.3	3.97	
Temperature (Celsius)														
Mean	27.9	28.3	29	29.7	29.5	29.1	28.7	28.7	28.5	28.2	28.4	28.1	28.7	
Mean max.	31.9	32.1	32.7	33.3	32.7	31.9	31.4	31.4	31.2	31.4	31.8	31.6	32.0	
Mean min.	22.1	23.2	24.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.0	24.3	23.8	23.3	22.0	24.2	
Ext. max.	39.0	37.5	37.5	38.1	38.7	36.8	36.2	36.7	34.9	35.0	36.5	36.5	39.0	
Ext. min.	14.9	16.5	19.0	19.2	19.2	20.0	20.1	21.0	19.6	20.0	17.0	14.0	14.0	
Relative Humidity (%)														
Mean	64	72	73	74	75	76	76	76	78	78	66	62	73	
Mean max.	77	86	86	86	85	84	84	85	88	88	78	75	83	
Mean min.	54	62	64	66	68	70	71	70	71	70	58	53	65	
Ext. min.	23	29	25	45	43	60	56	49	57	45	25	30	23	
Dew Point (Celsius)														
Mean	19.9	22.4	23.4	24.5	24.5	24.4	24	24	24.2	23.8	21.2	19.9	23	
Evaporation (mm.)														
Mean-pan	NO OBSERVATION													
Cloudiness (0-10)														
Mean	5.0	5.6	6.0	6.4	7.5	7.5	8.0	8.0	7.8	7.8	6.0	5.2	6.7	
Sunshine Duration (hr.)														
	NO OBSERVATION													
Visibility (km.)														
0700 L.S.T.	5.0	5.1	6.3	7.8	9.1	10.0	9.8	9.4	8.4	6.6	6.3	5.7	7.5	
Mean	5.2	5.4	7.1	8.0	9.6	10.5	9.9	9.7	9.3	7.1	5.9	5.4	7.8	
Wind (Knots)														
Mean wind speed	6.2	6.9	8.5	7.2	7.8	9.4	9.5	8.5	6.8	5.3	5.8	5.8	7.3	
Prevailing wind	N	S,W	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW,W	E	N	N	-	
Max. wind speed	30	35	36	50	50	52	48	52	60	40	30	37	60	
Rainfall (mm.)														
Mean	20.9	15.2	52.9	61.5	137.2	153.0	104.9	116.4	247.3	200.3	33.6	8.2	1151.4	
Mean rainy day	1.5	2.3	4.6	6.5	12.3	12.9	11.8	13.4	17.0	16.9	4.2	1.1	104.5	
Daily maximum	176.5	32.4	63.8	61.6	87.2	91.4	80.6	126.0	116.2	116.2	36.8	37.2	176.5	
Number of days with														
Haze	20.3	13.3	10.4	7.6	2.3	0.4	0.4	0.6	0.8	7.1	18.9	24.1	106.2	
Fog	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.8	
Hail	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	
Thunderstorm	0.6	0.7	3.2	5.5	7.8	6.4	4.7	3.7	8.0	9.7	2.3	0.6	53.2	
Squall	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	1.5	

ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554.

3-8



สัญลักษณ์



จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง

ที่มา : www.Google Earth พิกัด 0728175E, 1445276N

รูปที่ 3.1.4-1 : แผนผังตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงของโครงการ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ผลการตรวจวัดได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.1.4-2 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 3.1.4-2 : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ

ดัชนีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			มาตรฐาน ^{1/}
	28 ก.พ.-1 มี.ค. 2562	1-2 มี.ค. 2562	2-3 มี.ค.2562	
TSP เฉลี่ย 24 ชม. (มก./ลบ.ม.)	0.086	0.081	0.072	0.33 ^{1/}
PM-10 เฉลี่ย 24 ชม. (มก./ลบ.ม.)	0.041	0.039	0.035	0.12 ^{1/}
CO เฉลี่ย 1 ชม. (มก./ลบ.ม.)	1.08	-	-	34.2 ^{2/}

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.072-0.086 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.035-0.041 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.
- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 1.08 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ซึ่งกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.

จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

อนึ่ง รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงและเอกสารชี้แจงเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข.

3.1.5 ระดับเสียง

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปในปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงอาทิตย์ 3 มีนาคม 2562 โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (L_{eq} 24 ชม.) ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) ผลการตรวจวัดได้แสดงไว้ใน

ตารางที่ 3.1.5-1 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าบริเวณพื้นที่โครงการมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 54.7-55.5 dB(A) ระดับเสียงสูงสุดอยู่ในช่วง 92.5-95.5 dB(A) และค่าระดับเสียงพื้นฐานอยู่ในช่วง 59.5-60.0 dB(A) ซึ่งเป็นระดับเสียงที่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115.0 dB(A) ตามลำดับ

อนึ่ง รายงานผลการตรวจวัดเสียงแสดงไว้ในภาคผนวก ข.

ตารางที่ 3.1.5-1 : ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ

ดัชนีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			มาตรฐาน ^{1/} (dB(A))
	28 ก.พ.-1 มี.ค. 2562	1-2 มี.ค. 2562	2-3 มี.ค.2562	
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม., dB(A)	54.7	55.5	55.0	≤ 70.0
ระดับเสียงสูงสุด, dB(A)	95.5	93.4	92.5	≥ 115.0
ระดับเสียงพื้นฐาน, dB(A)	59.5	60.0	59.9	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

3.1.6 ทรัพยากรน้ำ

1) น้ำผิวดิน

แหล่งน้ำธรรมชาติบนผิวดินส่วนใหญ่ของจังหวัดชลบุรีจะอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดในเขตอำเภอนันทนาค และอำเภอบ่อทอง เช่น คลองเข็ด คลองใหญ่ คลองหลวง เป็นต้น โดยไหลไปบรรจบกันเป็น คลองพานทอง แล้วไหลไปทางทิศตะวันตกไปบรรจบกับแม่น้ำบางปะกงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนั้นมีคลองบางพระ คลองบางละมุง คลองแพร้ง ห้วยขากนอก และห้วยใหญ่ เป็นต้น สำหรับคลองอื่นๆ ได้แก่ คลองยายดำ คลองบางหัก คลองบางทิว และคลองบางนาง บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของพื้นที่จังหวัดมีทางน้ำต่างๆ เช่น คลองร่ำ คลองระเริง คลองปลวกแดง และคลองดอกทราย เป็นต้น ไหลมารวมกันเป็นคลองใหญ่ ก่อนที่จะไหลมาทางตอนใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอมะขาม (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

นอกจากนี้จากอำเภอมะขามจนถึงอำเภอสัตหีบ ยังมีทางน้ำสั้นๆ เล็กๆ ไหลลงสู่อ่าวไทยหลายสาย เช่น คลองบางปลาสร้อย คลองบางละมุง คลองห้วยใหญ่ และคลองบางเสร่ เป็นต้น

สำหรับแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เนื่องจากจังหวัดชลบุรีไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน จึงต้องมีการสร้างแหล่งเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุด คือ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอสัตหีบ และยังมีโครงการชลประทานขนาดเล็กอีกประมาณ 49 แห่ง (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

สำหรับในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มีคลอง ห้วย ลำธารธรรมชาติ จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ ห้วยจุกกะเณอ, ห้วยบึง, ห้วยหนองปรือ, ห้วยตาหมาก, ห้วยสะพาน, ห้วยกงไค, ห้วยหนองแขวะ, ห้วยน้ำแดง, ห้วยบ่อวิน, ห้วยมาบเสมอ, ห้วยเฝ้า, ห้วยไแตก, ห้วยหนองขาม, ห้วยสะพานปากแรด, ห้วยมะนาว, ห้วยหุบบอน, ห้วยยางदान, ห้วยตลาดคลอง, ห้วยน้ำดำ และห้วยหลังอัสสัมชัญ

ส่วนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานมี 3 แห่ง ได้แก่

- อ่างเก็บน้ำหนองค้อ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 21.40 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 7.65 ล้าน ลบ.ม.
- อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 3.84 ล้าน ลบ.ม. (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 2562.)

สำหรับบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการพบว่ามีลำรางสาธารณะห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 250 ม. โดยลำรางดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำเท่านั้น โดยเป็นแหล่งรองรับน้ำจากท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ดังรูปที่ 3.1.6-1 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงทิศทางการระบายน้ำของโครงการ และแหล่งรับน้ำที่ระบายออกจากโครงการ

2) แหล่งน้ำใต้ดิน

แหล่งน้ำธรรมชาติใต้ดิน (น้ำบาดาล) ในจังหวัดชลบุรีมีอยู่จำกัด เนื่องจากเป็นบริเวณที่รองรับด้วยหินแข็งที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เป็นปริมาณมาก น้ำบาดาลในจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่จะกร่อยหรือเค็ม โดยเฉพาะบริเวณอำเภอบางพลี, อำเภอบางละมุง และพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่อำเภอบางพลีจนถึงอำเภอบางละมุง ทั้งนี้ยกเว้นบางบริเวณที่มีชั้นน้ำชายหาด ซึ่งจะมีน้ำบาดาลในระดับตื้นและมีรสชาติจืด (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2562)

อย่างไรก็ตามพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของสำนักงานกิจการประปาบ่อวิน ดังนั้นโครงการจึงใช้น้ำประปาไม่มีการนำน้ำบาดาลมาใช้

3.2 ทรัพยากรทางด้านชีวภาพ

จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ป่าที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 906,396 ไร่ (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562) จำแนกเป็น

- เขตป่าอนุรักษ์ (ป่าโชนสี) เนื้อที่ 196,864 ไร่
- เขตป่าเศรษฐกิจ (ป่าโชนอี) เนื้อที่ 705,182 ไร่
- เขตป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (ป่าโชนเอ) เนื้อที่ 4,350 ไร่



รูปที่ 3.1.6-1 : ภาพถ่ายทางอากาศแสดงทิศทางการระบายน้ำของโครงการ และแหล่งรับน้ำที่ระบายออกจากโครงการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย

- (1) ป่าเขาเขียว เนื้อที่ 55,625 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา
- (2) ป่าท่าบุญมี-บ่อทอง เนื้อที่ 170,625 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ่อทอง
- (3) ป่าคลองตะเคียน เนื้อที่ 376,750 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอบ่อทอง
- (4) ป่าแดง-ป่าชุมนวมกลาง เนื้อที่ 160,062 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึง
- (5) ป่าเขาชมภู เนื้อที่ 28,589 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึง และอำเภอศรีราชา
- (6) ป่าเขาพุ เนื้อที่ 5,482 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา
- (7) ป่าเขาหินลาด-ป่าเขาไผ่ เนื้อที่ 2,215 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึง
- (8) ป่าบางละมุง เนื้อที่ 103,075 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอบางละมุง
- (9) ป่าเขาเรื่อนแตก เนื้อที่ 1,500 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึง

นอกจากนี้จังหวัดชลบุรียังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

สำหรับบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่โดยรอบ มีการใช้พื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชน ไม่มีพื้นที่ป่าไม้หรือสัตว์ป่าตามธรรมชาติแต่อย่างใด สัตว์ที่พบเป็นสัตว์ขนาดเล็กจำพวกนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในเขตชุมชนเมือง ได้แก่ นกเอี้ยง นกกระจอก กิ้งก่า และจิ้งเหลน เป็นต้น ส่วนต้นไม้เป็นไม้ผลและไม้ดอกที่ปลูกเพื่อกินผลและความร่มรื่นสวยงาม

3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.3.1 การใช้น้ำ

ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ใช้บริการน้ำประปาจากสำนักงานประปาอำเภอศรีราชา และสำนักงานประปาแหลมฉบัง ดังนี้ (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562)

- **สำนักงานประปาอำเภอศรีราชา** มีปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ 59,000 ลบ.ม./วัน และมีปริมาณน้ำประปาที่ใช้ 52,000 ลบ.ม./วัน โดยมีแหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางพระ และซื้อน้ำดิบจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (East Water) และมีแหล่งน้ำดิบสำรองที่อ่างเก็บน้ำเขาค้อ มีจำนวนคร้วเรือนในเขตเทศบาลฯ ที่ได้รับบริการจ่ายน้ำประปา 39,520 คร้วเรือน
- **สำนักงานประปาแหลมฉบัง** มีปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ 75,000 ลบ.ม./วัน และมีปริมาณน้ำประปาที่ใช้ 67,300 ลบ.ม./วัน และได้รับประปาน้ำเสริมจากสำนักงานประปาอำเภอศรีราชา และสำนักงานประปาเมืองพัทยา สำหรับแหล่งน้ำดิบ ได้มีการซื้อน้ำดิบจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (East Water) และมีแหล่งน้ำดิบสำรองที่อ่างเก็บน้ำบางพระ และอ่างเก็บน้ำหนองค้อ มีจำนวนคร้วเรือนในเขตเทศบาลฯ ที่ได้รับบริการจ่ายน้ำประปา 18,000 คร้วเรือน

สำหรับโครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) จะใช้น้ำประปา ซึ่งได้รับบริการจ่ายน้ำประปาจากสำนักงานกิจการประปาบ่อวิน ซึ่งบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ได้รับสัมปทานในการจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันให้บริการได้เต็มกำลังการผลิต 31,200 ลบ.ม./วัน ส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ครั้วเรือน รองรับการเติบโตของชุมชนในเขตพื้นที่บ่อวิน ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของภาครัฐ (สำนักงานกิจการประปาบ่อวิน, 2562)

3.3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

จังหวัดชลบุรีมีระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีความสามารถของระบบฯ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.3.2-1

ตารางที่ 3.3.2-1 : สถานภาพการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียในจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชนิดระบบ	ความสามารถของระบบ (ลบ.ม./วัน)
1	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	AS	22,500
2	เทศบาลเมืองแสนสุข (เหนือ)	OD	22,000
3	เทศบาลเมืองแสนสุข (ใต้)	OD	9,000
4	เทศบาลเมืองศรีราชา	OD	18,000
5	เทศบาลตำบลแหลมฉบัง	OD	25,000
6	เมืองพัทยา (วัดหนองใหญ่)	AS	65,000
7	เมืองพัทยา (วัดบุญญ์กัญจนาราม)	AS	20,000
8	เมืองพัทยา (หาดแสม)	ถังกรองไร้อากาศ และถัง เติมอากาศ	80
9	เมืองพัทยา (หาดตาแหวน)	แบบเติมอากาศ	300
10	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	SP	5,000

หมายเหตุ : AS หมายถึง ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)

OD หมายถึง ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)

SP หมายถึง ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond)

AL หมายถึง ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)

ที่มา : สำนักงานจังหวัดชลบุรี (http://www.chonburi.go.th/website/about_chonburi/), เข้าถึงข้อมูลเดือนมกราคม 2562.

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมในจังหวัดชลบุรี ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเท่านั้นที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับรองรับน้ำเสียจากชุมชนบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เพื่อนำไปบำบัด ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่เหลือ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) จะยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย และยังคงปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

โดยไม่มีการบำบัด ปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หากไม่มีมาตรการจัดการและควบคุมที่ดีพอ ปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

สำหรับโครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ปัจจุบันยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ดังนั้นในการพัฒนาโครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จึงได้ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้น้ำทิ้งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ

3.3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

พื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีพื้นที่น้ำท่วมถึงประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานสุดประมาณ 1 วัน ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยทางเทศบาลฯ มีเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง สำหรับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562)

สำหรับน้ำทิ้งและน้ำฝนที่ระบายออกจากพื้นที่โครงการจะไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำริมถนนหมู่บ้านทรายแก้ว ด้านหน้าพื้นที่โครงการ ซึ่งเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และไหลตามความลาดชันของภูมิประเทศไปสู่ลำรางสาธารณะ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 250 ม. โดยลำรางดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำ (ดูรูปที่ 3.1.6-1 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงทิศทางการระบายน้ำของโครงการและแหล่งรับน้ำที่ระบายออกจากโครงการ ประกอบ) อย่างไรก็ตามบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมแต่อย่างใด

3.3.4 การจัดการขยะมูลฝอย

การจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่เทศบาลฯ ทั้งหมด (พื้นที่เทศบาลฯ 276.98 ตร.กม) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ่อวิน ตำบลหนองขาม ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลบึง และตำบลเขาคันทรง

ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณวันละ 227 ตัน/วัน ซึ่งปัจจุบันเทศบาลฯ สามารถเก็บขนขยะได้ทั้งหมด โดยไม่มีขยะตกค้าง

สำหรับการจัดเก็บขยะภายในพื้นที่ของเทศบาลฯ มีพนักงานจัดเก็บขยะทั้งหมด 217 คน มีรถเก็บขยะรวม 72 คัน ประกอบด้วย

- รถเก็บขยะแบบอัดท้ายความจุ 5 ลบ.ม. จำนวน 14 คัน บุคลากรประจำรถ 3 คน/คัน
- รถเก็บขยะแบบอัดท้ายความจุ 10-12 ลบ.ม. จำนวน 28 คัน บุคลากรประจำรถ 4 คน/คัน
- รถเก็บขยะแบบเปิดข้างความจุ 3-4 ลบ.ม. จำนวน 8 คัน บุคลากรประจำรถ 3 คน/คัน
- รถขยะแบบคอนเทนเนอร์ความจุ 4 ลบ.ม. จำนวน 20 คัน บุคลากรประจำรถ 2 คน/คัน
- รถขยะแบบคอนเทนเนอร์ความจุ 8 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน บุคลากรประจำรถ 2 คน/คัน

ความถี่ในการเก็บขนขยะเฉลี่ยวันละ 7-8 เที่ยว/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 02.00-14.00 น. ขยะที่จัดเก็บได้ทั้งหมดจะนำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบฝังกลบของเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบึง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 238 ไร่ และศูนย์กำจัดขยะของบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พื้นที่ประมาณ 275 ไร่

สำหรับการจัดเก็บขยะบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีรถเก็บขยะแบบคอนเทนเนอร์ขนาด 4 ลบ.ม. ให้บริการจัดเก็บขยะวันละ 7-8 เที่ยว/วัน ดำเนินการเวลา 02.00-14.00 น. ซึ่งเก็บขนขยะได้ทั้งหมดโดยไม่มีขยะตกค้าง (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562)

สำหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จะมีรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลฯ ให้บริการสูบล้างสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนประชาชน โดยมีบริษัทที่ขึ้นทะเบียน 1 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี ริชเชิล สิ่งปฏิกูลที่สูบล้างจากบ้านเรือนจะนำไปกำจัดที่บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลแหลมฉบัง

3.3.5 พลังงานและไฟฟ้า

จังหวัดชลบุรีมีสำนักงานการไฟฟ้า 15 สำนักงาน มีสถานีไฟฟ้า 30 สถานี โดยให้บริการครอบคลุมทุกอำเภอ นอกจากนี้ ยังมีโรงจักรดีเซลตั้งอยู่บนเกาะสีชัง และเกาะล้าน เพื่อเป็นแหล่งเสริมในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2562)

สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนอำเภอสัตหีบ โดยบริเวณพื้นที่โครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) อยู่ในระบบจำหน่ายของสถานีไฟฟ้าบึง มีความสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 50 MVA ซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชนสูงสุดประมาณ 10 MVA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง 2 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าครอบคลุมได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

3.3.6 การคมนาคมขนส่ง

1) การคมนาคมขนส่ง

จังหวัดชลบุรีมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึงและสะดวกในทุกด้าน ทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยในปัจจุบันการขนส่งทางบกจะเป็นเส้นทางการคมนาคมและขนส่งหลักของจังหวัด (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562) โดยมีรายละเอียดการคมนาคมขนส่งในแต่ละด้าน ดังนี้

(1) การขนส่งทางบก ทางหลวงแผ่นดินที่เป็นโครงข่ายหลักของจังหวัด ได้แก่

- **ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท)** เป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของภาคตะวันออกโดยผ่านอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ ไปสู่จังหวัดระยองมีระยะทางในจังหวัดชลบุรี 105 กม.
- **ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36** เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อำเภอเมืองระยอง มีระยะทางในจังหวัดชลบุรี 57 กม.
- **ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (สุขประยูร)** เริ่มต้นจากอำเภอเมืองชลบุรีไปอำเภอนันทนบุรี ระยะทาง 25 กม. และจากอำเภอนันทนบุรีไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ระยะทาง 28 กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 53 กม.
- **ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ทางยุทธศาสตร์)** เป็นทางหลวงเชื่อมภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจังหวัดชลบุรีในเขตอำเภอนันทนบุรี-อำเภอกะฉะกัน-อำเภอบ้านบึง-อำเภอหนองใหญ่-อำเภอเมือง-อำเภอบางละมุง ไปสิ้นสุดอำเภอสัตหีบรวมระยะทาง 107 กม.
- **ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332** เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อำเภอสัตหีบไปตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นทางเลี่ยงเมืองของชุมชนสัตหีบมีความยาว 14 กม.
- **ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344** เป็นทางที่ตัดขึ้นเพื่อลดระยะทางไปสู่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เริ่มต้นจากอำเภอเมืองชลบุรี ผ่านอำเภอบ้านบึง-อำเภอหนองใหญ่ ไปสู่อำเภอแกลง จังหวัดระยองมีระยะทาง 102 กม.
- **ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)** เริ่มต้นจากจุดพักรถมอเตอร์เวย์ ผ่านจังหวัดชลบุรีที่อำเภอนานทอง- อำเภอเมือง-อำเภอบางละมุง สิ้นสุดที่เมืองพัทยา รวมระยะทางประมาณ 85 กม.

(2) **การขนส่งทางรถไฟ** การขนส่งทางรถไฟของจังหวัดชลบุรีอาศัยเส้นทางรถไฟสายตะวันออก โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อำเภอเมือง เมื่อรัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟขึ้น เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมที่แหลมฉบัง และขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีทางรถไฟ 3 สาย ได้แก่

- **ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ** เป็นเส้นทางรถไฟ เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโดยเริ่มต้นจากสถานีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอำเภอบางปะกง อำเภอบางละมุง และเข้าสู่ปลายทางที่ท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ ระยะทางรวมทั้งหมดยาว 134 กม.
- **ทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง** เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบที่บริเวณอำเภอสัตหีบ มุ่งเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระยะทางยาวทั้งหมด 9.3 กม.
- **ทางรถไฟสายสัตหีบ-มาบตาพุด** เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ที่สถานีเขาชีจรรย์ (ก่อนถึงสถานีรถไฟพุทราทอง 4 กม.) ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแยกเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด 24.07 กม.

(3) การขนส่งทางน้ำ จังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งทางทะเล กล่าวคือด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร โดยบางแห่งเป็นชายหาดที่สวยงาม และบางแห่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ ทำให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมง และท่าเทียบเรือสินค้าที่เป็นท่าเทียบเรือของเอกชน และท่าเทียบเรือพาณิชย์สำหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศและขนส่งสินค้าเลียบตามชายฝั่งทะเลตะวันออก เข้าสู่ท่าเรือกรุงเทพฯ

(4) การขนส่งทางอากาศ จังหวัดชลบุรีมีสนามบิน 2 แห่ง คือ สนามบินบางพระ และสนามบินอู่ตะเภา โดยสนามบินบางพระตั้งอยู่เขตอำเภอสัตหีบเป็นสนามบินสำหรับเครื่องบินเล็ก ซึ่งไม่ได้เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป ส่วนสนามบินอู่ตะเภาตั้งอยู่ในพื้นที่ของ 2 จังหวัด คือ เขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ

(5) การขนส่งทางท่อ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงทุนกับโรงกลั่นและบริษัทขายปลีกน้ำมันสำหรับรถยนต์ สร้างระบบการขนส่งทางท่อขึ้น 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการขนส่งน้ำมันทางท่อจากอำเภอสัตหีบไปท่าขนอนในกรุงเทพฯ โดยวางท่อตามทางรถไฟ
- โครงการขนส่งน้ำมันทางท่อจากศรีราชาผ่านลำลูกกาและสิ้นสุดที่สระบุรี โครงการนี้จะควบคุมระบบการขนส่งโดยคอมพิวเตอร์

การขนส่งทางท่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการขนส่ง นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางบกและลดปัญหาการจราจรภายในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้

2) การคมนาคมขนส่งในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เส้นทางคมนาคมของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ที่ใช้ติดต่อกับชุมชนอื่น ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3241 ซึ่งเชื่อมถนนสาย 331 กับถนนสุขุมวิท และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)

สำหรับถนนที่ใช้ติดต่อภายในเขตเทศบาลฯ ที่จัดสร้างขึ้นโดยงบประมาณของเทศบาลฯ มีจำนวน 865 สาย แบ่งเป็น

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	382	สาย
- ถนนลาดยาง (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	427	สาย
- ถนนลูกรัง	56	สาย
- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	5	แห่ง
- สะพานลอยคนข้าม	4	แห่ง

3) โครงการคมนาคมบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

เส้นทางคมนาคมที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ วิถี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) จะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (สายสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา) และถนนหมู่บ้านทรายแก้ว นอกจากนี้ยังมีถนนทรายแก้วซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่เชื่อมระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่จอดรถภายนอกโครงการ ดังรูปที่ 3.3.6-1 แผนที่โครงการคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ และจุดสำรวจปริมาณการจราจร โดยมีลักษณะทางกายภาพของถนนโครงการดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (สายสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา) เป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางเป็นร่องระบายน้ำ จัดการเดินรถแบบสองทาง ทิศทางละ 2 ช่องจราจร
- ถนนหมู่บ้านทรายแก้ว ซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคล แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการยกให้เป็นถนนสาธารณะ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร มีเกาะกลาง จัดการเดินรถแบบสองทาง ทิศทางละ 1 ช่องจราจร และ ซึ่งถนนเส้นนี้จะเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331
- ถนนทรายแก้ว เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง จัดการเดินรถแบบสองทาง ทิศทางละ 1 ช่องจราจร ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และตัดผ่านถนนหมู่บ้านทรายแก้ว

อนึ่ง บริษัทที่ปรึกษา ได้สำรวจปริมาณจราจร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 (วันธรรมดา) และวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (วันหยุด) ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า, นอกช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเย็น (07.00 - 09.00 น., 10.00 - 12.00 น. และ 16.00 - 18.00 น.) ดังตารางที่ 3.3.6-1 และตารางที่ 3.3.6-2 ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

วันธรรมดา

- ทางหลวงแผ่นดิน 331 (มุ่งสู่ฉะเชิงเทรา) ปริมาณจราจรสูงสุดอยู่ในช่วงเร่งด่วนเช้าเท่ากับ 1,155 PCU/ชม. สัดส่วนยานพาหนะที่พบมาก-น้อยที่สุด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ ≥ 10 ล้อ และรถจักรยานยนต์ ตามลำดับ



ที่มา : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2019, และการสำรวจโดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด, 2562.



1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (มุ่งฉะเชิงเทรา)



2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (มุ่งสัตหีบ)



3. ถนนหมู่บ้านทรายแก้ว

รูปที่ 3.3.6-1: แผนที่โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ และจุดสำรวจปริมาณการจราจร

ตารางที่ 3.3.6-1 : ผลการสำรวจปริมาณจราจรบนถนนสาธารณะบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

ถนน/ซอย	ประเภท	PCE	ปริมาณการจราจร					
			Morning Peak (07.00-09.00 น.)		Off Peak (10.00-12.00 น.)		Evening Peak (16.00-18.00 น.)	
			คัน/ชม.	PCU/ชม.	คัน/ชม.	PCU/ชม.	คัน/ชม.	PCU/ชม.
- ทางหลวงแผ่นดิน 331 (มุ่งสู่ฉะเชิงเทรา)	รถจักรยานยนต์	0.33	64	22	98	33	344	114
	รถยนต์ 4 ล้อ	1.00	766	766	604	604	616	616
	รถ 6 ล้อ	2.00	68	172	82	164	46	92
	รถ ≥ 10 ล้อ	2.50	78	195	86	215	58	145
รวม			994	1,155	870	1,016	1,064	967
- ทางหลวงแผ่นดิน 331 (มุ่งหน้าชลบุรี)	รถจักรยานยนต์	0.33	72	24	134	45	122	41
	รถยนต์ 4 ล้อ	1.00	760	760	632	632	656	656
	รถ 6 ล้อ	2.00	76	152	98	196	64	128
	รถ ≥ 10 ล้อ	2.50	92	230	86	215	66	165
รวม			1,000	1,166	950	1,088	908	990
- ถนนหมู่บ้านทรายแก้ว	รถจักรยานยนต์	0.33	8	3	10	4	34	12
	รถยนต์ 4 ล้อ	1.00	30	30	50	50	54	54
	รถ 6 ล้อ	2.00	-	-	-	-	4	8
	รถ ≥ 10 ล้อ	2.50	-	-	-	-	-	-
รวม			38	33	60	54	92	74

หมายเหตุ : PCU : Passenger Car Unit เป็นหน่วยนับยานพาหนะเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ส่วนบุคคล

PCE : Passenger Care Equivalent

ที่มา : สำรวจปริมาณจราจรโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด, เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

ตารางที่ 3.3.6-2 : ผลการสำรวจปริมาณจราจรบนถนนสาธารณะบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

ถนน/ซอย	ประเภท	PCE	ปริมาณการจราจร					
			Morning Peak (07.00-09.00 น.)		Off Peak (10.00-12.00 น.)		Evening Peak (16.00-18.00 น.)	
			คัน/ชม.	PCU/ชม.	คัน/ชม.	PCU/ชม.	คัน/ชม.	PCU/ชม.
- ทางหลวงแผ่นดิน 331 (มุ่งสู่ฉะเชิงเทรา)	รถจักรยานยนต์	0.33	98	33	108	36	136	45
	รถยนต์ 4 ล้อ	1.00	840	840	774	774	636	636
	รถ 6 ล้อ	2.00	40	80	48	96	30	60
	รถ ≥ 10 ล้อ	2.50	48	120	48	120	50	125
รวม			1,026	1,073	978	1,026	852	866
- ทางหลวงแผ่นดิน 331 (มุ่งหน้าชลบุรี)	รถจักรยานยนต์	0.33	130	43	116	39	136	45
	รถยนต์ 4 ล้อ	1.00	740	740	730	730	746	746
	รถ 6 ล้อ	2.00	80	160	84	168	38	76
	รถ ≥ 10 ล้อ	2.50	64	160	64	160	76	190
รวม			1,014	1,103	994	1,097	996	1,057
- ถนนหมู่บ้านทรายแก้ว	รถจักรยานยนต์	0.33	20	7	16	6	24	8
	รถยนต์ 4 ล้อ	1.00	18	18	2	2	22	22
	รถ 6 ล้อ	2.00	-	-	-	-	-	-
	รถ ≥ 10 ล้อ	2.50	-	-	-	-	-	-
รวม			38	25	18	8	46	30

หมายเหตุ : PCU : Passenger Car Unit เป็นหน่วยนับยานพาหนะเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ส่วนบุคคล

PCE : Passenger Care Eguivalent

ที่มา : สำรวจปริมาณจราจรโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด, เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

- **ทางหลวงแผ่นดิน 331 (มุ่งสู่สตูล)** ปริมาณจราจรสูงสุดอยู่ในช่วงเร่งด่วนเช้าเท่ากับ 1,161 PCU/ชม. สัดส่วนยานพาหนะที่พบมาก-น้อยที่สุด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ รถ ≥ 10 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถจักรยานยนต์ ตามลำดับ
- **ถนนหมู่บ้านทรายแก้ว** ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเร่งด่วนเย็นเท่ากับ 74 PCU/ชม. ยานพาหนะที่พบมาก-น้อยที่สุด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ รถจักรยานยนต์ และรถ 6 ล้อ ตามลำดับ

วันหยุด

- **ทางหลวงแผ่นดิน 331 (มุ่งสู่ระยอง)** ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเร่งด่วนเช้าเท่ากับ 1,073 PCU/ชม. สัดส่วนยานพาหนะที่พบมาก-น้อยที่สุด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ รถจักรยานยนต์ รถ ≥ 10 ล้อ และรถ 6 ล้อ ตามลำดับ
- **ทางหลวงแผ่นดิน 331 (มุ่งสู่สตูล)** ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเร่งด่วนเช้าเท่ากับ 1,103 PCU/ชม. สัดส่วนยานพาหนะที่พบมาก-น้อยที่สุด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ รถจักรยานยนต์ รถ 6 ล้อ และรถ ≥ 10 ล้อ ตามลำดับ
- **ถนนหมู่บ้านทรายแก้ว** ปริมาณจราจรสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นเท่ากับ 30 PCU/ชม. ยานพาหนะที่พบ ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์ ตามลำดับ

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะนำมาวิเคราะห์สภาพความคล่องตัวของการจราจรบนถนนโครงข่ายในรูปของ สัดส่วนปริมาณจราจรต่อความจุถนน (V/C) ดังตารางที่ 3.3.6-3 และนำไปเปรียบเทียบกับระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ประเมินตามสัดส่วนของปริมาณจราจรในตารางที่ 3.3.6-4 สามารถสรุปสภาพ การจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้

- **ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (มุ่งสู่ระยอง)** วันธรรมดา ค่า V/C เท่ากับ 0.39 ส่วนวันหยุดค่า V/C เท่ากับ 0.36 สภาพการจราจรมีความคล่องตัวในระดับดี
- **ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (มุ่งสู่สตูล)** วันธรรมดา ค่า V/C เท่ากับ 0.39 ส่วนวันหยุดค่า V/C เท่ากับ 0.37 สภาพการจราจรมีความคล่องตัวในระดับดี
- **ถนนหมู่บ้านทรายแก้ว** วันธรรมดา ค่า V/C เท่ากับ 0.04 ส่วนวันหยุดค่า V/C เท่ากับ 0.02 สภาพ การจราจรมีความคล่องตัวในระดับดีมาก

ตารางที่ 3.3.6-3 : สรุปสภาพการจราจรบนถนนโครงข่ายในปัจจุบัน

วัน	ถนน	ความจุถนน (PCU/ช่อง จราจร)	จำนวน ช่องจราจร	ปริมาณ จราจร (PCU/ชม.)	V/C	ค่าประเมิน
วันธรรมดา (วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562)	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (มุ่งสู่ฉะเชิงเทรา)	1,500	2	1,155	0.39	ดี
	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (มุ่งสู่สตึก)	1,500	2	1,166	0.39	ดี
	ถนนหมู่บ้านทรายแก้ว	900	2	74	0.04	ดีมาก
วันหยุด (วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562)	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (มุ่งสู่ฉะเชิงเทรา)	1,500	2	1,073	0.36	ดี
	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (มุ่งสู่สตึก)	1,500	2	1,103	0.37	ดี
	ถนนหมู่บ้านทรายแก้ว	900	2	30	0.02	ดีมาก

ตารางที่ 3.3.6-4 : ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวของการจราจรกับอัตราส่วนปริมาณจราจร

ความคล่องตัวของการจราจร	อัตราส่วนของปริมาณการจราจร (V/C)
เลวมาก	0.88-1.00
เลว	0.67-0.87
พอใช้	0.52-0.66
ดี	0.36-0.51
ดีมาก	0.20-0.35

ที่มา : จิรพัฒน์ โชติไกร. “วิศวกรรมจราจร”, พิมพ์ครั้งที่ 4; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 2555.

3.3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จากการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,963.5 ไร่ โดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อหาขอบเขตการใช้ที่ดินและหน่วยการใช้ที่ดิน แล้วนำมาจัดทำ Base Map สำหรับนำไปตรวจสอบภาคสนาม และได้ดำเนินการตรวจสอบภาคสนามเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขประเภท และขอบเขตการใช้ที่ดินให้ถูกต้องกับสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน หลังจากนั้นจึงนำมาจัดทำ Final Map ดังแสดงในรูปที่ 3.3.7-1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ และตารางที่ 3.3.7-1 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.48) เป็นพื้นที่พักอาศัย/พาณิชยกรรม รองลงมา (ร้อยละ 25.19) เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ว่าง (ร้อยละ 16.85) พื้นที่ถนน (ร้อยละ 6.82) พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (ร้อยละ 3.04) พื้นที่แหล่งน้ำ (ร้อยละ 0.37) และพื้นที่สถานพยาบาล (ร้อยละ 0.25)

ตารางที่ 3.3.7-1 : สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ

สัญลักษณ์	ประเภทการใช้ที่ดิน	ปริมาณพื้นที่	
		ไร่	ร้อยละ
U1	พื้นที่พักอาศัย/พาณิชยกรรม	932.23	47.48
A	พื้นที่เกษตรกรรม	494.61	25.19
M	พื้นที่ว่าง	330.79	16.85
==	พื้นที่ถนน	133.85	6.82
U3	พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า	59.68	3.04
W	แหล่งน้ำ	7.34	0.37
U2	พื้นที่สถานพยาบาล	5.00	0.25
พื้นที่รวม		1,963.50	100.00

ที่มา : 1) ภาพถ่ายทางอากาศ Google Earth 2018

2) การตรวจสอบภาคสนาม โดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด, มกราคม 2562.

3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

3.4.1 สังคมและเศรษฐกิจ

1) การปกครองและจำนวนประชากร

จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 4,363 ตร.กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบ้านบึง อำเภอบางละมุง อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอเกาะจันทร์ มี 92 ตำบล และ 687 หมู่บ้าน



ที่มา : 1) ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth , 2019.

2) การตรวจสอบภาคสนาม โดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด, มกราคม 2562.

รูปที่ 3.3.7-1 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ

การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลตำบล 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 50 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยา (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

อำเภอศรีราชา มีพื้นที่ 643.558 ตร.กม. ประกอบด้วยการบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มีประชากรทั้งหมด 53,189 คน ประกอบด้วยชาย 26,744 คน (ร้อยละ 50.28 ของประชากรทั้งหมด) และหญิง 26,445 คน (ร้อยละ 49.71 ของประชากรทั้งหมด) มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 83คน/ตร.กม. มีครัวเรือนทั้งสิ้น 43,853 ครัวเรือน ความหนาแน่นของครัวเรือน 68 ครัวเรือน/ตร.กม. (กรมการปกครอง, 2562)

สำหรับโครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งมีพื้นที่ 276.98 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

- ตำบลสุรศักดิ์ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 และ 3, 9 (บางส่วน)
- ตำบลหนองขามทั้งตำบลและหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10
- ตำบลบึง ประกอบด้วย หมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7, 8 และ 1, 5, 9 (บางส่วน)
- ตำบลบ่อวิน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1, 2, 5, 8 และ 3, 6 (บางส่วน)
- ตำบลเขาคันทรง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 และ 10 (บางส่วน)

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีจำนวนประชากรปี 2561 รวมทั้งสิ้น 138,197 คน แยกเป็นชาย 67,390 คน และหญิง 70,807 คน คิดเป็นสัดส่วน ชาย : หญิง = 1 : 1.05 และความหนาแน่นของประชากร 498 คน/ตร.กม. มีจำนวนครัวเรือน 95,345 ครัวเรือน คิดเป็นความหนาแน่นของครัวเรือน 344 ครัวเรือน/ตร.กม. ดังตารางที่ 3.4.1-1 จำนวนประชากร และครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (กรมการปกครอง, 2562)

ตารางที่ 3.4.1-1 : จำนวนประชากร และจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

พื้นที่การปกครอง (ตำบล)	จำนวนประชากร (คน)			จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
	ชาย	หญิง	รวม	
ตำบลสุรศักดิ์	29,884	32,675	62,559	43,126
ตำบลบึง	14,437	14,207	28,554	19,179
ตำบลหนองขาม	13,977	14,763	28,740	18,871
ตำบลเขาคันทรง	1,722	1,797	3,519	1,865,
ตำบลบ่อวิน	7,460	7,365	14,825	12,304
รวม	67,390	70,807	138,197	95,345

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562.

สำหรับโครงการ วิถี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) ตั้งอยู่ในตำบลบ่อวิน มีจำนวนประชากร ณ ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 14,825 คน ประกอบด้วยชาย 7,460 คน และหญิง 7,365 คน คิดเป็นสัดส่วน หญิง : ชาย = 1 : 1.01 มีจำนวนครัวเรือน 12,304 ครัวเรือน

2) ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดชลบุรีนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.78 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 1.56 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.60 นับถือศาสนาคริสต์ และนับถือศาสนาอื่นๆ อีกร้อยละ 0.06 (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2 นับถือศาสนาคริสต์ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีศาสนสถานในพื้นที่ ได้แก่ วัด 32 แห่ง สำนักสงฆ์ 7 แห่ง มัสยิด 3 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 3 แห่ง (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562)

สำหรับตำบลบ่อวิน มีศาสนสถานในพื้นที่ 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดบ่อวิน วัดสันติคีรี และสวนธรรมนารัตน์วันชัยขันติภาวนาบารมี

ทั้งนี้โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กม. ไม่มีศาสนสถาน

3) การศึกษา

จังหวัดชลบุรีนับว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีความพร้อมในด้านการศึกษา เพราะมีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรีมีสถาบันการศึกษาในระบบโรงเรียน 327 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสาธิตสุข วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยพลศึกษา และวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง สอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ส่วนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

นอกจากการศึกษาในระบบแล้ว จังหวัดชลบุรียังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออก เพื่อผลิตบุคลากรด้านช่างฝีมือ และความชำนาญของแรงงานเฉพาะด้าน นอกจากนี้ชลบุรียังมีสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่สามารถผลิตบุคลากรสำหรับป้อนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

สำหรับสถานศึกษาในเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ แบ่งออกได้ดังนี้ (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง (สังกัดเทศบาลฯ 2 แห่ง รับโอนภารกิจจาก สปช. เดิม 4 แห่ง รับโอนภารกิจจากกรมการศาสนา 2 แห่ง)

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี (สพท.) เขตที่ 3 จำนวน 20 โรงเรียน

สำหรับสถานศึกษาในตำบลบ่อวินมี 5 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราชบุรีบำรุง)
2. โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
3. โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
4. โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

ทั้งนี้โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กม. ไม่มีสถานศึกษา

4) สภาพเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และสังคม

จังหวัดชลบุรี มีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยให้เกิดอาชีพต่างๆ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการต่างๆ ทำให้ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามามาก ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการมีรายละเอียด ดังนี้ (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

- **เกษตรกรรม** จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทางการเกษตร 1,035,412 ไร่ รองลงมาคือพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ทำนา ปลูกพืชผักและไม้ดอก ตามลำดับ จึงนับได้ว่าภาคการเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญมากที่สุดสาขาหนึ่ง ซึ่งสามารถทำรายได้ให้จังหวัดมีมูลค่าหลายพันล้านบาท จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สภาพการณ์ถือครองที่ดินได้เปลี่ยนไปจากพื้นที่กสิกรรม เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย และแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
- **การประมงและการปศุสัตว์** จากสภาพที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดชลบุรีด้านทิศตะวันตก ได้แก่ อำเภอมือฉ่องสำโรง ศรีราชา บางละมุง และสัตหีบ ติดต่อกับทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ทำให้เกิดอาชีพประมง การประมงของจังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประมงน้ำจืด การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (ประมงน้ำกร่อย) และประมงน้ำเค็ม สัตว์น้ำที่เลี้ยงกันมาก อาทิ ปลาช่อน ปลาดุก กุ้งทะเล ปู หอย เป็นต้น

นอกจากนี้ การเลี้ยงสัตว์ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญของประชากรจังหวัดชลบุรี ซึ่งปีหนึ่งๆ สามารถทำรายได้หลายพันล้านบาท และจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ มีทั้งสิ้น 4,201 ครัวเรือน มูลค่าผลผลิตจำนวน 3,792,922 บาท และมีการเลี้ยงไก่เนื้อมากที่สุด รองลงมาคือ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ และสุกร โดยเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เพื่อบริโภคภายในจังหวัด ส่งไปขายต่างจังหวัด สำหรับไก่เนื้อสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้อีกด้วย นอกจากการเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์แล้ว จังหวัดชลบุรียังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็น

อาชีพเสริมอีกด้วย โดยสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ โค เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ แพะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และ กระบือ

- **การอุตสาหกรรม** จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2553 มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 4,178 แห่ง แบ่งเป็น นอกนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 2,947 แห่ง และในนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

- 1) โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร ตัด พับ ม้วน โลหะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
- 2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง
- 3) คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
- 4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น การนำคอนกรีต คอนกรีตผสม
- 5) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ เช่น เลื่อยไส ซอย เชาะร่อง ทำวงกบประตู หน้าต่าง การทำไม้ การบด หรือย่อยไม้โรงงานในจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มเป็น Capital intensive มากกว่า Labor intensive ทำให้มีสภาพที่มีการหาแรงงานได้ยากขึ้น

- **การพาณิชยกรรมและการบริการ** จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในเชิงธุรกิจการค้า โดยมีท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือเกาะสีชังเป็นท่าเรือสมัยใหม่ของประเทศ และพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว นานาชาติควบคู่กับพาณิชยกรรมธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard โดยสถานประกอบการที่จดทะเบียนในปี 2553 มีจำนวนรวม 3,510 ราย ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 5 ราย บริษัทจำกัด 2,683 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 822 ราย

สำหรับสภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ปัจจุบันเทศบาลมีประชากรประมาณ 112,362 คน และประชากรแฝงอีกประมาณแสนกว่าคนที่โยกย้ายเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำสวน เช่น ไร่มันสำปะหลัง สับปะรด แก้วมังกร เป็นต้น และเนื่องจากมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในอำเภอศรีราชา จึงทำให้คนพื้นที่ที่มีที่ดินลงทุน สร้างห้องแถว หอพัก และอาคารชุดให้เช่าเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการค้าและการบริการหลากหลาย ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดของการประกอบอาชีพในแต่ละด้าน ดังนี้ (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562).

- **การเกษตรกรรม** ส่วนใหญ่ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่สับปะรด และสวนแก้วมังกร
- **การปศุสัตว์** ประกอบด้วย ฟาร์มเลี้ยงสุกร 7 แห่ง และฟาร์มเลี้ยงไก่ 37 แห่ง
- **การพาณิชย์กรรมและบริการ** แบ่งเป็น
 - **สถานประกอบการด้านพาณิชย์กรรม** ประกอบด้วย สถานีบริการน้ำมัน 19 แห่ง ปั๊มแก๊ส 3 แห่ง ตลาดสด 5 แห่ง ร้านค้าทั่วไป 510 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 8 แห่ง และท่าเทียบเรือ 1 แห่ง
 - **สถานประกอบการด้านบริการ** ประกอบด้วย โรงแรม 8 แห่ง ธนาคาร 8 แห่ง และสถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 347 แห่ง
- **การอุตสาหกรรม** ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น 10 ประเภท และมีโรงงาน 214 แห่ง

สภาพสังคม

จังหวัดชลบุรีเป็นย่านชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายแต้จิ๋ว ซึ่งเชี่ยวชาญการค้าและมีบทบาทสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 2-3) อยู่แถบชายทะเลเมืองบางปลาสร้อย ทำการค้าและประมงอย่างกว้างขวางจนมีเรือส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้นำอ้อยเข้ามาปลูก และริเริ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายแถบอำเภอบ้านบึง อำเภอบางพลี และอำเภอบางละมุง ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 มักทำอาชีพปลูกผักและเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน สำหรับชนชาวลาวนั้นอพยพเข้ามาช่วงรัชกาลที่ 3 มีอาชีพทำไร่ ทำนา และมีความสามารถพิเศษในการทำหัตถกรรมจักสาน ส่วนชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันมีอาชีพทำสวนผลไม้ ไร่มันสำปะหลัง และค้าขายในตลาด เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในประเพณีและศาสนา ปัจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ 1,364,002 คน ประชากรแฝงประมาณ 1,500,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึงกลายเป็นแหล่งต้นทุนที่มั่งคั่งเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สำนักงานจังหวัดชลบุรี, 2562)

สำหรับสภาพสังคมของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยในแต่ละตำบลรวม 45 ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการชุมชนบริหารงานเป็นตัวแทนของชุมชน ในการทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือทุกฝ่ายในชุมชน (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562)

สำหรับพื้นที่ตำบลบ่อวินในเขตการปกครองของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มีชุมชนจำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเทียน หมู่ที่ 2 บ้านยางเอน หมู่ที่ 3 บ้านบ่อวิน หมู่ที่ 5 บ้านเขาขยาย หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน และหมู่ที่ 8 บ้านมาบเสมอ

3.4.2 การสาธารณสุข

การจัดระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรี

1) สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

การจัดระบบบริการ จังหวัดชลบุรี มีโรงพยาบาล 12 แห่ง ได้แก่ รพ.ชลบุรี, รพ.บางละมุง, รพ.พนัสนิคม, รพ.แหลมฉบัง, รพ.บ้านบึง รพ.สัตหีบ, รพ.พานทอง, รพ.บ่อทอง, รพ.หนองใหญ่, รพ.เกาะสีชัง, รพ.วัดญาณฯ และรพ.เกาะจันทร์ และมีศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 4 แห่ง และรพ.สต. 118 แห่ง

2) สถานบริการภาคเอกชน

สถานบริการภาคเอกชนประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชน 14 แห่ง คลินิกแพทย์ 485 แห่ง คลินิกทันตกรรม 297 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1,043 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 73 แห่ง ร้านขายยาบรรจสุเสร็จ 139 แห่ง

สำหรับสถานบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีดังนี้ (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562)

- โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 8 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โค้งดารา รพ.สต.นาพร้าว รพ.สต.หุบบอน รพ.สต.ไร่หนึ่ง รพ.สต.บ่อวิน รพ.สต.ตลาดบึง รพ.สต.หนองค้อ และรพ.สต.เขาหิน
- สถานีนามัย จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ และมีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัด ประกอบด้วย
 - แพทย์ จำนวน 22 คน
 - พยาบาล จำนวน 22 คน
 - ทันตแพทย์ จำนวน 8 คน
 - เภสัชกร จำนวน 4 คน
 - นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 14 คน
 - เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 คน
 - อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) จำนวน 876 คน

สำหรับสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาหิน ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1.4 กม.

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ ประมาณ 250 ม.

2) ภาพการณ์เจ็บป่วยของประชาชน

บริษัทที่ปรึกษา ได้ศึกษาข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนจากสถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ในช่วงปี 2559-2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณสุขภาครัฐระดับพื้นที่ และอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ดังตารางที่ 3.4.2-1 พบว่าการเจ็บป่วย 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ (ร้อยละ 24.05-27.53) รองลงมาโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (ร้อยละ 8.67-20.28) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (ร้อยละ 15.55-23.63) โรคระบบไหลเวียนเลือด (ร้อยละ 9.34-13.49) และโรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (ร้อยละ 9.15-9.70)

สำหรับสถิติแนวโน้มการเจ็บป่วยของประชาชนในช่วงปี 2559-2561 สามารถสรุปได้ ดังนี้

- (1) โรคระบบหายใจ ในปี 2560 การเจ็บป่วยร้อยละ 27.53 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.76 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามในปี 2561 การเจ็บป่วยลดลงเหลือร้อยละ 24.05
- (2) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ในปี 2560 มีการเจ็บป่วยร้อยละ 8.67 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 12.65 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามในปี 2561 การเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.28
- (3) อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิก และตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ ในปี 2560 มีการเจ็บป่วยร้อยละ 23.63 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.51 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามในปี 2561 การเจ็บป่วยลดลงเหลือเป็นร้อยละ 15.55
- (4) โรคระบบไหลเวียนเลือด ช่วงปี 2559-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการเจ็บป่วยร้อยละ 9.34, 10.80 และ 13.49 ตามลำดับ
- (5) โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม ระหว่างปี 2559-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการเจ็บป่วยร้อยละ 9.15, 9.58 และ 9.70 ตามลำดับ

3.4.3 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการตามถนนสายหลักประมาณ 31.9 กม. ดังแสดงในรูปที่ 3.4.3-1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงระยะห่างของพื้นที่โครงการกับหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่

ตารางที่ 3.4.2-1 : สถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ปี 2559-2561

ลำดับ	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวนผู้ป่วย					
		2559		2560		2561	
		ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ
1	โรคระบบหายใจ	2,871	26.76	2,486	27.53	2,255	24.05
2	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	1,357	12.65	783	8.67	1,901	20.28
3	อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	2,523	23.51	2,134	23.63	1,458	15.55
4	โรคระบบไหลเวียนเลือด	1,002	9.34	975	10.80	1,265	13.49
5	โรคต่อมไทรอยด์ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	982	9.15	865	9.58	909	9.70
6	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม	731	6.81	608	6.73	546	5.82
7	โรคติดเชื้อและปรสิต	78	0.73	278	3.08	332	3.54
8	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	540	5.03	370	4.10	298	3.18
9	สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	117	1.09	162	1.79	119	1.27
10	โรคตาและส่วนประกอบของตา	134	1.25	114	1.26	109	1.16
11	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	119	1.11	105	1.16	65	0.69
12	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	67	0.62	69	0.76	48	0.51
13	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	19	0.18	5	0.06	23	0.25
14	โรคหูและปมูกหู	39	0.36	25	0.28	22	0.23
15	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	1	0.01	1	0.01	11	0.12
16	โรคระบบประสาท	141	1.31	44	0.49	11	0.12
17	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด	6	0.06	4	0.04	2	0.02
18	โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	0	0	0	0	1	0.01
19	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)	3	0.03	1	0.01	0	0
20	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูป และโครโมโซมผิดปกติ	0	0	2	0.02	0	0
21	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0	0	0	0	0	0
รวม		10,730	100	9,031	100	9,375	100

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน, 2562.

รูปที่ 3.4.3-1 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงระยะห่างของพื้นที่โครงการกับหน่วยงานดับเพลิงในเขตพื้นที่โครงการ

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วย พนักงานดับเพลิง 35 คน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100 คน โดยมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, 2562) ดังนี้


- รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน
- รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน
- รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถยนต์บรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน
- รถยนต์บรรทุกน้ำขนาดความจุ 12,000 ลิตร จำนวน 4 คัน
- รถกู้ภัยอเนกประสงค์จำนวน 1 คัน
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลำดับจำนวน 4 เครื่อง
- ชุดเครื่องช่วยหายใจจำนวน 8 ชุด

ในกรณีเหตุเพลิงไหม้เกินกำลังความสามารถของเทศบาลฯ จะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นต้น

3.4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว

ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ดังรูปที่ 3.4.4-1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562)

- **สวนเสือศรีราชา** อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 13.6 กม. เป็นสถานที่จัดแสดงเสือโคร่งพันธุ์เบงกอลกว่า 200 ตัว รวมทั้งยังมีจระเข้อีกกว่า 100,000 ตัว และสัตว์อื่นๆ อีกนานาชนิด นักท่องเที่ยวจะได้ชมการอยู่ร่วมกันของเสือกับหมูและสุนัข มีการแสดงจับจระเข้ การแสดงหมู่ลิงแข่ง ราชินีแมงป่อง ฯลฯ สวนเสือศรีราชาจัดตั้งขึ้นบนพื้นที่กว่า 250 ไร่ โดยดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานเพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนันทนาการ พร้อมให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ คือ โชว์ละครสัตว์ "Amazing Circus" เป็นการแสดงความสามารถของสัตว์ ประกอบด้วยการแสดงของเสือโคร่ง หมี ลิงชิมแปนซี จีเกอร์โชว์ ชมความสามารถของเสือโคร่งพันธุ์เบงกอลที่สามารถลอดบ่วงไฟ เดินบนสะพานเชือก ทำตามคำสั่งของครูฝึก และอีกหลายความสามารถ โดยโรงละครสัตว์นี้สามารถบรรจุผู้ชมได้มากถึง 1,500 คน



ที่มา : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2019.

รูปที่ 3.4.4-1 : แผนที่สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอศรีราชา

- **สวนสัตว์เปิดเขาเขียว** ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเขียวห่างจากตัวเมืองศรีราชาประมาณ 25 กม. และอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 16.9 กม. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดำเนินงานโดยองค์การสวนสัตว์ นักท่องเที่ยวจะได้ชมสัตว์มากถึง 300 ชนิด ทั้งสัตว์ของไทยและจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช้าง กระต่าย วัวแดง ฮิปโปโปเตมัส ชะนี ค่าง ลิงลม ม้าลาย ยีราฟ นกกระजอกเทศ ไฮยีนา เสือ สิงโต กวาง ดาว ละมั่ง แพะภูเขา เลียงผา หมี นกยูง นกกระเรียน นกเงือก ฯลฯ ซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กว้างขวาง มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติเหมาะสมแก่อุปนิสัยของสัตว์นั้นๆ และสามารถให้นักท่องเที่ยวเดินชมได้อย่างใกล้ชิด แต่ก็ยังมีบางส่วนอยู่ในกรงเพื่อป้องกันการหลบหนี และเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยฟื้นฟูสภาพป่าเขาเขียวที่เสื่อมโทรมขึ้นมาใหม่ จากนั้นได้นำสัตว์บางส่วนจากสวนสัตว์ดุสิตมาปล่อยเลี้ยงไว้ตามสภาพธรรมชาติ แล้วเริ่มเปิดให้คนเข้าชมเมื่อปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ นับเป็นสวนสัตว์เปิดที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก แบ่งออกเป็นสวนวิจัยและศึกษาพันธุ์สัตว์ป่าหายาก สวนสัตว์เปิด และส่วนบริการ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือ "สวนนก" ซึ่งสร้างขึ้นด้วยโครงเหล็กขนาดใหญ่คลุมด้วยตาข่าย กินพื้นที่ถึง 5 ไร่ ภายในมีเส้นทางเดินขึ้นไปบนเขา แล้ววนกลับลงมา ที่นี้มีนกหลายชนิดส่งเสียงร้องและบินไปมาอยู่ทั่วสวน อาทิ นกฟลามิงโก นกเขียวยคราม นกกางเขนดง นกแต้วแร้ว นกขมิ้น ไก่ฟ้า เป็ดก่า และอื่นๆ นอกจากนี้ ทุกวันยังมีการจัดกิจกรรมชมสัตว์ในเวลากลางคืน (Night Safari) แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย
- **น้ำตกชันตาเถร** อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 20.5 กม. เป็นน้ำตกที่สวยงาม อยู่ในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่ ซึ่งอยู่ในเขตตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี น้ำตกชันตาเถรมีอยู่ด้วยกันหลายชั้น แต่ละชั้นสวยงามแตกต่างกันไป มีโขดหินเล็กใหญ่สวยงาม น้ำตกจะมีน้ำมากและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกเท่านั้น ส่วนในหน้าแล้งน้ำจะแห้งขอดจะมีไหลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น น้ำตกชันตาเถรมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างสมบูรณ์ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับแหล่งต้นน้ำอื่นๆในอำเภอศรีราชา และยังเป็นผืนป่าแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอศรีราชา ซึ่งเหมาะแก่การเดินทางไปศึกษาทางด้านระบบนิเวศวิทยา น้ำตกชันตาเถร มีพืชพันธุ์ไม้หลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์น หวายป่า ผักหวานป่า ไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่า เช่น หมูป่า กระรอก กระต่าย กระแต ตะกวด นกโพระดก นกโพระดกตีทอง นกขุนทอง รวมถึงปูชนิดหนึ่งที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำตกในภูเขาซึ่งมีลำตัวใหญ่กว่าปูนา
- **อ่างเก็บน้ำบางพระ** อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 20.7 กม. เป็นอ่างเก็บน้ำที่ค่อนข้างกว้าง นอกจากเป็นแหล่งน้ำผลิตประปาแล้ว ยังเป็นแหล่งประมงของชาวบ้านจากหลายๆพื้นที่ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม กิจกรรมต่างๆ ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ เช่น กิจกรรมตกปลา หาปลา หอยน้ำจืด กิจกรรมดูนก ศึกษาชีวิตนกมากมายหลายชนิด กิจกรรมเรือคายัค และการพักผ่อนหย่อนใจหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนในที่บรรยากาศธรรมชาติ การปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ

- **พุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไห้ศรีราชา** ตั้งอยู่ที่ 464/15 ถนนสุขุมวิท 6 (สาย 9 ก.ม.) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 21.2 กม. สืบเนื่องมาจากปี พ.ศ.2544 คณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไห้ศรีราชา ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีความผูกพันทางจิตใจ และเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งด้วยศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาของชาวจีนจากอดีตกาลปลูกฝังมาจนถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันอันเป็นที่มาของการสร้างศาสนสถานเพื่อประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์ คณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไห้ ศรีราชา จึงได้น้อมรับทวาทะบัญชาขององค์โป๊ยเซียนโจ้วซือให้เดินทางไปอัญเชิญผงรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ดินแดนปฐมต้นกำเนิดพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะศรี ประเทศจีน ที่รู้จักกันทั้งโลกในนามสี่ไต้เมี่ยซัว อันมีพระอวโลกิเตศวรกวณโถมโพธิสัตว์ ภูเขาไฟหัวท้อซัว หรือที่รู้จักกันในนามว่า เจ้าแม่กวณโถม พระมัญชุศรีบุ่งซุโพธิสัตว์ ภูเขาโหวงไห้ซัว พระสมันตภัทรไฟหัวเอี้ยงโพธิสัตว์ ภูเขาอ้อไบ๊ซัว และพระกษิติครรภ์ตั้จั้งอ้วงโพธิสัตว์ ภูเขาเกี้ยวฮัวซัว ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของลัทธิมหายาน และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศจีนที่ชาวโลกนับถือและสักการะบูชาจนถึงปัจจุบัน และได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไห้ ศรีราชา ซึ่งเป็นที่เดียวและแห่งแรกในประเทศไทยที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์สี่พระองค์ซึ่งความเมตตาตามหาเมตตาต่อมวลมนุษย ต่อมาในพ.ศ.2545 องค์โป๊ยเซียนโจ้วซือได้มีทวาทะบัญชา ให้สร้างพระวิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะศรีขึ้น ณ พุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไห้ ศรีราชา พร้อมให้สร้างหล่อรูปองค์พระอวโลกิเตศวรกวณโถมโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวณโถม) ทำนั้งประธานพรสูง 12.69 ม. พระมัญชุศรีบุ่งซุโพธิสัตว์สูง 3 ม. พระสมันตภัทรไฟหัวเอี้ยงโพธิสัตว์สูง 3 ม. พระกษิติครรภ์ตั้จั้งอ้วงโพธิสัตว์สูง 3 ม. และตั้งชื่อให้ว่า ไท้กักสี่ไต้เมี่ยซัว ซึ่งแปลว่า วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะศรี แห่งประเทศไทย เพื่อให้สาธุชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย ได้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศจีน และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีองค์พระใหญ่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ในการสร้างรูปหล่อพระองค์พระอวโลกิเตศวรกวณโถมโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวณโถม) ได้หล่อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทำการหล่อด้วยโลหะเนื้อสีทอง 18 เค และเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่สร้างด้วยโลหะชนิดนี้ ในเทศกาลตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน คือเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุด จากอดีตกาลที่มีการไหว้เจ้าเฉพาะในบ้าน ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนได้ออกไปไหว้ตามวัดหรือที่ศาลเจ้าต่างๆ และท่องเที่ยวในภาคตะวันออก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- **สวนสุขภาพศรีราชา** ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองศรีราชา ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 22.3 กม. เป็นสวนสาธารณะริมทะเลมีเนื้อที่หลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ประมาณ 40 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ด้านทิศเหนือติดกองกำกับการตำรวจน้ำมีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน และด้านทิศใต้ตรงข้ามไปรษณีย์ศรีราชามีพื้นที่ 33 ไร่ ด้านทิศใต้มีเดิมทีเรียกว่า "สวนสน" เพราะมีต้นสนจำนวนมาก และต้นสนเหล่านี้มีอายุหลายสิบปี เป็นสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะศรีราชามีการจัดสภาพภูมิทัศน์ปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี และอากาศถ่ายเทเย็นสบายตลอดทั้งวัน ผู้คนมากมายไปใช้

บริการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ นำอาหารไปนั่งรับประทานกับครอบครัว เพื่อนฝูง นอกจากนี้ยังเป็นลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่เล่นอินเทอร์เน็ตไร้สายระบบ WIFI ความเร็วสูงบริการฟรี ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีประมาณ 2 กม.

- **สวนผีเสื้อสายทิพย์** อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 22.4 กม. เป็นสวนผีเสื้อที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ภายในมีส่วนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตผีเสื้ออันซับซ้อน ชนิดของผีเสื้อ ถ้ำรังนก มีฟาร์มผีเสื้อท่ามกลางสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไว้งดงาม โดยมีผีเสื้อหลายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงไว้บนพื้น ตัวโดดเด่นคือ ผีเสื้อเอ็ดเวิร์ด หรือผีเสื้อหนอนกระต้อน (Atlas Moth) ซึ่งเป็นผีเสื้อขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีลวดลายบนปีกสวยงามแปลกตามาก นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งสวนกล้วยไม้ และร้านขายของที่ระลึกด้วย สิ่งไม่ควรพลาดชมของสวนผีเสื้อสายทิพย์ คือ กรงผีเสื้อขนาดใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเดินชมดอกไม้ และเพลิดเพลินกับลีลาอันพลิ้วไหวของบรรดาผีเสื้อที่โบยบินอยู่รอบตัว เราจะได้เห็นไข่ของผีเสื้อ หนอนตัวอ่อน ดักแด้ และผีเสื้อเกิดใหม่หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งผีเสื้อหนอนใบรัก ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู ผีเสื้อสะพายฟ้า ผีเสื้อร้อนลม ผีเสื้อเณร และอื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถใกล้ชิดธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์ของผีเสื้อ
- **สวนสาธารณะเกาะลอย** อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 23.4 กม. เกาะลอยศรีราชาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอศรีราชา อยู่ห่างจากฝั่งอำเภอศรีราชา ประมาณ 700 ม. มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ นักท่องเที่ยวเมื่อได้มาเที่ยวศรีราชาจะต้องมาแวะเที่ยว และพักผ่อนที่เกาะลอยแห่งนี้ เกาะลอยมีบรรยากาศและทิวทัศน์รอบเกาะที่สวยงาม มองเห็นทะเลรอบๆ เกาะและตัวเมืองศรีราชา มีลมเย็นสบายตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะยามเย็น ชาวศรีราชา และผู้มาเยือนชอบที่ไปนั่งกินลมชมวิว ชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยงามมาก ขณะเดียวกันยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกับสวนสาธารณะสวนสุขภาพศรีราชา ในงานเทศกาล ประเพณีต่างๆ ของชาวศรีราชา เกาะลอยนี้มีร้านอาหารทะเลสดหลายร้านไว้คอยบริการผู้มาเยือนจากทั่วสารทิศ มีสาธารณูปโภคต่างๆ ห้องน้ำสะอาด มีลานอเนกประสงค์ที่จอดรถกว้างขวาง มีสวนดอกไม้ สวนหย่อมที่สวยงาม มีบ่อเต่าทะเล ที่เกาะลอยเป็นสถานที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น วัดเกาะลอย ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาเป็นเวลานานร้อยกว่าปี ซึ่งผู้คนให้ความเคารพ ศรัทธา เวียนมากราบนมัสการไม่เว้นแต่ละวัน ท่านจะได้สักการะรูปปั้นหลวงพ่อทันใจ เสี่ยงเซียมซี ทำบุญ ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในรัศมี 1 กม.ของพื้นที่โครงการแต่อย่างใด

3.4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน

บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ วิชี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ. 2549) โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็น ซึ่งประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการก่อนแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลที่มีต่อการพัฒนาโครงการ และความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการโครงการ ผลการสำรวจความคิดเห็นจะนำไปปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบทางด้านลบต่อชุมชนน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้

1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- (1) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสารการพัฒนาโครงการ
- (2) เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไป สภาพสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในปัจจุบันของชุมชน
- (3) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
- (4) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและมั่นใจต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

2) ขอบเขตการศึกษา

2.1) การกำหนดพื้นที่ศึกษา พิจารณาจากพื้นที่โดยรอบโครงการในปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการ จึงได้กำหนดพื้นที่ศึกษาโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กม.

2.2) การแบ่งกลุ่มประชากร กลุ่มประชากรที่จะดำเนินการมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับการพัฒนาโครงการ โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบเป็นหลัก โดยพิจารณาแบ่งกลุ่มประชากรตามระดับผลกระทบที่กลุ่มประชากรจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะห่างของพื้นที่โครงการกับกลุ่มประชากร และกลุ่มที่มีความเสี่ยง/อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ดังนั้นจึงได้แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 6 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 3.4.5-1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัศมี 1 กม. ได้แก่

- กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ
- กลุ่มที่ 2 พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 3 พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 4 พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 5 พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กม.ของพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 6 ผู้นำชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ

สัณ្ទេសកម្ម

 พื้นที่โครงการ

พื้นที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม

☐ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ

กลุ่มที่ 2 พื้นที่ในระยะ 100 ม. ของพื้นที่โครงการ

กลุ่มที่ 3 พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม. ของพื้นที่โครงการ

● กลุ่มที่ 4 พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม. ของพื้นที่โครงการ

กลุ่มที่ 5 พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ

กลุ่มที่ 6 ผู้นำชุมชนบริเวณที่ตั้งโครงการ

ที่มา : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2018 (วันที่เก็บภาพ 05/11/2018) และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด, มกราคม 2562.

รูปที่ 3.4.5-1 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ

2.3) วิธีการสำรวจความคิดเห็น จะใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล ร่วมกับการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีพบกลุ่มเป้าหมายในช่วงที่ดำเนินการสำรวจในภาคสนาม หลังจากได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการดังนี้

(1) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 มีการให้ข้อมูลโครงการ และสำรวจข้อมูลส่วนบุคคล สภาพสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ศึกษา และสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการทั้งในช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการ

(2) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 บริษัทที่ปรึกษา ได้จัดทำร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และนำไปสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการฯ ดังกล่าว

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล

จะใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน

4) กลุ่มเป้าหมายและวิธีการสุ่มตัวอย่าง

4.1) กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ติดโครงการ จากการสำรวจภาคสนาม พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับอาคารต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น เลขที่ 166/18

ทิศตะวันออก ติดกับ อาคารพาณิชย์ 3-4 ชั้น 19 หลัง (บ้านเลขที่ 271/23-24, บ้านเลขที่ 271/22, บ้านเลขที่ 271/21, บ้านเลขที่ 271/20, บ้านเลขที่ 271/19, บ้านเลขที่ 271/15-18, บ้านเลขที่ 271/14, บ้านเลขที่ 271/12-13, บ้านเลขที่ 271/11, บ้านเลขที่ 271/9-10, บ้านเลขที่ 271/8, บ้านเลขที่ 271/6-7, บ้านเลขที่ 271/5, บ้านเลขที่ 271/1-4, บ้านเลขที่ 292/194, บ้านเลขที่ 292/195-199, บ้านเลขที่ 292/188, บ้านเลขที่ 292/187 และบ้านเลขที่ 292/185-186

ทิศใต้ ติดกับ วินเนอร์ ห้องเช่า 1-2 ชั้น เลขที่ 271

ทิศตะวันตก ติดกับ ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 7 หลัง (บ้านเลขที่ 292/112, บ้านเลขที่ 292/113, บ้านเลขที่ 292/124, บ้านเลขที่ 292/125, บ้านเลขที่ 292/151, บ้านเลขที่ 292/162 และบ้านเลขที่ 292/163 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 หลัง (บ้านเลขที่ 292/134-135 และบ้านเลขที่ 292/149-150) และบ้านพักอาศัยชั้นเดียว บ้านเลขที่ 166/18

- **กลุ่มเป้าหมายที่สำรวจ** ได้แก่ บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ ร้านค้า/อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่า ห้องพัก (อพาร์ทเมนต์) และสถานประกอบการ/สำนักงาน

- **วิธีการสุ่มตัวอย่างและจำนวนตัวอย่าง** ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หัวหน้าครัวเรือน/คู่สมรสของบ้านพักอาศัย เจ้าของ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งเป็นตัวแทนอาคารละ 1 ราย รวมมีจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจทั้งหมด 31 แห่ง

4.2) กลุ่มที่ 2 : พื้นที่ในระยะ 100 ม. จากการสำรวจภาคสนามพบว่า พื้นที่ในระยะ 100 ม. (ไม่รวมพื้นที่กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ติดโครงการ) ประกอบด้วยอาคารต่างๆ รวม 101 แห่ง ได้แก่ บ้านพักอาศัย ร้านค้า/อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ และสถานประกอบการ/สำนักงาน

- **กลุ่มเป้าหมายที่สำรวจ** ได้แก่ บ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในพื้นที่ระยะ 100 ม. ของพื้นที่โครงการ จำนวน 101 แห่ง
- **วิธีการสุ่มตัวอย่างและจำนวนตัวอย่าง** ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับหัวหน้าครัวเรือน/คู่สมรสของบ้านพักอาศัย เจ้าของ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นตัวแทนอาคารละ 1 ราย รวมมีจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจ 101 ราย

4.3) กลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ) และกลุ่มที่ 4 (พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม. ของพื้นที่โครงการ) การกำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายได้พิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการในประเด็นหลัก ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงจากการก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุตก/หกหล่น การเกิดอุบัติเหตุ การจราจร และการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการและตามแนวเส้นทางคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และถนนสายต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อถึงกัน ทั้งนี้ได้นำข้อมูลความหนาแน่นครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ปี 2561 มาคำนวณจำนวนประชากรในพื้นที่ระยะ >100 ม. - รัศมี 1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 3.06 ตร.กม. และในพื้นที่ 3.06 ตร.กม. จะมีจำนวนประชากรเฉลี่ย 1,056 ครัวเรือน

พื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	=	276.98	ตร.กม.
จำนวนครัวเรือน	=	95,345	ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย	=	95,345 / 276.98	
	=	345	ครัวเรือน/ตร.กม.

จำนวนครัวเรือนในพื้นที่รัศมี >100-1,000 ม. คิดเป็นพื้นที่ 3.06 ตร.กม. มีจำนวนครัวเรือน 1,056 ครัวเรือน ($345 \times 3.06 = 1,056$)

สำหรับการกำหนดจำนวนตัวอย่างที่จะทำการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ บริษัทที่ปรึกษา ได้คำนวณโดยใช้สูตร Taro Yamane (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 0.05 ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{สูตร } n &= N / (1 + Ne^2) \\ \text{เมื่อ } n &= \text{จำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมในการสำรวจ} \\ N &= \text{จำนวนประชากรในพื้นที่ศึกษา (N=1,056 \text{ ราย})} \\ e &= \text{ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05)} \\ \therefore n &= 1,056 / (1 + 1,056 (0.05)^2) \\ &= 290\end{aligned}$$

จากการคำนวณพบว่าจำนวนตัวอย่างที่ทำการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 290 ราย และทางบริษัทที่ปรึกษา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นทั้งหมดกลุ่มที่ 3 และ 4 ดังนี้

- **กลุ่มที่ 3** พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ เนื่องจากพื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม. มีอาคาร/บ้านเรือนอยู่ค่อนข้างเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง และมีหมู่บ้านมณิรินทร์พรีอเพอร์ต์ บ่อวิน ซึ่งไม่อนุญาตให้เข้าสำรวจกับผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านจึงทำให้จำนวนตัวอย่างไม่ถึง 232 ครึ่งเรือน ($0.8 \times 290 = 232$ ครึ่งเรือน) ซึ่งในการสำรวจบริษัทที่ปรึกษา ได้ทำการสำรวจทั้งหมด และมีผู้ร่วมมือตอบแบบสอบถาม 192 ราย (คิดเป็นร้อยละ 66.0 ของจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจทั้งหมด 290 ราย)
- **กลุ่มที่ 4** พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ เนื่องจากตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ที่สำรวจได้มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 66.0 ของจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจทั้งหมดของกลุ่มที่ 3 และ 4 (ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจ เนื่องจากมีอาคาร/บ้านเรือนค่อนข้างเบาบาง) ดังนั้นจำนวนตัวอย่างของกลุ่มที่ 4 ที่ต้องสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 34.0 ($100 - 66.0 = 34.0\%$) หรือ 99 ราย ขณะที่จำนวนที่สำรวจได้ 100 ราย

4.4) กลุ่มที่ 5 : พื้นที่อ่อนไหว จากการสำรวจภาคสนาม พบว่าพื้นที่ในรัศมี 1 กม. มีพื้นที่อ่อนไหวจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน

- **กลุ่มเป้าหมายที่สำรวจ** ได้แก่ พื้นที่อ่อนไหวจำนวน 1 แห่ง
- **วิธีการสุ่มตัวอย่างและจำนวนตัวอย่าง** ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้บริหารโรงพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน 1 ราย (1 แห่ง)

4.5) กลุ่มที่ 6 : ผู้นำชุมชนบริเวณที่ตั้งโครงการ จากการสำรวจภาคสนาม พบว่าพื้นที่โครงการอยู่ในเขตของชุมชนหมู่ที่ 8

- **กลุ่มเป้าหมายที่สำรวจ** ได้แก่ ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 8
- **วิธีการสุ่มตัวอย่างและจำนวนตัวอย่าง** ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 8

จากขั้นตอนและวิธีการสุ่มตัวอย่างในการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงการกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ได้มีการกระจายตัวอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่เป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นนั้น เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจของบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการ/หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่าง

5) ขั้นตอนการดำเนินการ

5.1) การประชาสัมพันธ์ของโครงการมี 2 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 : การจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ ข้อมูลในแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วยที่ตั้งโครงการ รายละเอียดของโครงการ ข้อมูลการก่อสร้าง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ ผู้พัฒนาโครงการ บริษัทที่ปรึกษาฯ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งที่อยู่และชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ของโครงการ ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ข.1 แผ่นประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 2 : การเผยแพร่แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการแจกเผยแพร่แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลโครงการในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่พักอาศัย/ประกอบกิจการภายในหมู่บ้านทรายแก้ว บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (สัทธิบ-ฉะเชิงเทรา) พื้นที่ในรัศมี 1 กม. จำนวน 500 ชุด เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ดังรูปที่ 3.4.5-2 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโครงการได้อย่างทั่วถึงก่อนทำการสำรวจความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 15 วัน


นอกจากนี้ในเดือนมกราคม 2562 ได้มีการประสานงาน/ดำเนินการขอติดแผ่นประชาสัมพันธ์ของโครงการและร่างมาตรการฯ ของโครงการกับสำนักขายหมู่บ้านทรายแก้วซึ่งเป็นชุมชนบริเวณที่ตั้งโครงการซึ่งได้ติดไว้ที่บริเวณบอร์ดด้านหน้าหมู่บ้านทรายแก้ว รูปที่ 3.4.5-3 ภาพถ่ายการติดแผ่นประชาสัมพันธ์และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อนึ่ง ในขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นกับประชาชนในรัศมี 1 กม. บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้อธิบายรายละเอียดข้อมูลโครงการอีกครั้งก่อนสำรวจความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโครงการที่ชัดเจนมากขึ้น

5.2) การจัดเตรียมแบบสำรวจความคิดเห็น : แบบสำรวจความคิดเห็นที่ได้จัดเตรียมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นมีจำนวน 3 ชุด แสดงไว้ในภาคผนวก ข.2-ข.4 ดังนี้

- ชุดที่ 1 แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
- ชุดที่ 2 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- ชุดที่ 3 แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสำหรับพื้นที่อ่อนไหว/ผู้นำชุมชน



รูปที่ 3.4.5-2 : ภาพถ่ายการเผยแพร่แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ



ภาพถ่ายขยาย

ติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านทรายแก้ว

รูปที่ 3.4.5-3 : ภาพถ่ายภาพการติดแผ่นประชาสัมพันธ์ และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

5.3) การสำรวจความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ

การสำรวจความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือน/คู่สมรส เจ้าของ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานประกอบการให้เป็นผู้ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูล ดังตารางที่ 3.4.5-1 สถานะผู้แสดงความคิดเห็น

สำหรับวิธีการสำรวจความคิดเห็นกับตัวอย่างแต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ติดโครงการ มีจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจ 31 แห่ง ประกอบด้วย ร้านค้า/อาคารพาณิชย์ 15 แห่ง ทาวน์เฮาส์ 7 แห่ง สถานประกอบการ/สำนักงาน 6 แห่ง บ้านพักอาศัย 2 แห่ง และอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่าพักอาศัย (อพาร์ทเมนต์) 1 แห่ง บริษัทที่ปรึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลกับตัวแทนของครัวเรือน/สถานประกอบการในช่วงวันที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 (ครั้งที่ 1) และวันที่ 30 มกราคม-วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 2) โดยในกรณีที่ตัวแทนของบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ บริษัทที่ปรึกษา จะฝากแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมแบบสำรวจความคิดเห็น และประสานงานขอรับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับคืนภายหลัง ส่วนในกรณีที่ไม่มีผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคารนั้นๆ ในช่วงที่ลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม บริษัทที่ปรึกษา จะได้ส่งแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการและแบบสำรวจความคิดเห็นพร้อมซองจดหมายติดแสตมป์ ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ 1 ครั้ง (วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อให้ตัวแทนเจ้าของบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นกลับ รวมทั้งได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการสำรวจความคิดเห็นกับเจ้าของบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการที่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม และวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562) ทั้งนี้ จากจำนวนตัวอย่างที่สำรวจทั้งหมด 31 ราย มีผู้แสดงความคิดเห็น 27 ราย ประกอบด้วย ร้านค้า/อาคารพาณิชย์ 11 ราย ทาวน์เฮาส์ 7 ราย สถานประกอบการ/สำนักงาน 6 ราย บ้านพักอาศัย 2 ราย และอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่าห้องพัก (อพาร์ทเมนต์) 1 ราย และมีผู้ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) บ้านเลขที่ 271/22 (2) บ้านเลขที่ 271/21 (3) บ้านเลขที่ 271/19 และ (4) บ้านเลขที่ 292/188 ดังตารางที่ 3.4.5-2 ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) และรูปที่ 3.4.5-4 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ)

ภาคผนวก ข.5 หลักฐานเชิงประจักษ์การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ)

สำหรับพื้นที่ติดโครงการ พบว่ามีอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่าห้องพัก (อพาร์ทเมนต์) 1 แห่ง ได้แก่ วินเนอร์ห้องเช่า 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร 2 ชั้น มีจำนวนห้องเช่า 60 ห้อง และอาคารชั้นเดียวมีจำนวนห้องเช่า 21 ห้อง บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นกับคุณสงวน ผลอินทร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแล

ตารางที่ 3.4.5-1 : สถานะผู้แสดงความคิดเห็น

กลุ่มที่	สถานะผู้แสดงความคิดเห็น	จำนวน	
		ราย	ร้อยละ
1. พื้นที่ติดโครงการ @ 31 ราย - แสดงความคิดเห็น 27 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 4 ราย	- หัวหน้าครัวเรือน	8	29.7
	- เจ้าของ	7	25.9
	- คู่สมรส	4	14.8
	- ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือน/ สถานประกอบการ	3	11.1
	- ผู้เช่า	2	7.4
	- ผู้จัดการฯ	2	7.4
	- ผู้ดูแล	1	3.7
	รวม	27	100.0
2. พื้นที่ในระยะ 100 ม. @ 101 ราย - แสดงความคิดเห็น 70 ราย - ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 2 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 29 ราย	- หัวหน้าครัวเรือน	27	38.6
	- เจ้าของ	14	20.0
	- คู่สมรส	13	18.6
	- ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือน/ สถานประกอบการ	9	12.8
	- ผู้จัดการฯ	5	7.1
	- ผู้เช่า	2	2.9
	รวม	70	100.0
3. พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม. - แสดงความคิดเห็น 192 ราย	- หัวหน้าครัวเรือน	109	56.8
	- เจ้าของ	32	16.7
	- ผู้เช่า	29	15.1
	- คู่สมรส	19	9.9
	- ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ครัวเรือน/สถานประกอบการ	3	1.5
	รวม	192	100.0
4. พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม. - แสดงความคิดเห็น 100 ราย	- หัวหน้าครัวเรือน	49	49.0
	- คู่สมรส	22	22.0
	- ผู้เช่า	16	16.0
	- เจ้าของ	13	13.0
	รวม	100.0	100.0
5. พื้นที่อ่อนไหว @ 1 แห่ง - แสดงความคิดเห็น 1 ราย	- หัวหน้าแผนกพัฒนาคุณภาพผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1	100.0
6. ผู้นำชุมชน @ 1 ราย	- ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 8	1	100.0

ตารางที่ 3.4.5-2 ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ติดโครงการ	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. บ้านเลขที่ 271/22 (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 271/23-24) ระบุว่าไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคารมาประมาณ 1-2 ปีแล้ว

ตารางที่ 3.4.5-2 ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ติดโครงการ	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
2. บ้านเลขที่ 271/21 (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 271/23-24) ระบุว่ามีคนอยู่ภายในอาคาร และช่วงเวลาอยู่ไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-2 ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ติดโครงการ	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
3. บ้านเลขที่ 271/19 (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- พบเจ้าของร้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ให้ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ และให้กลับมารับภายหลัง
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- พบเจ้าของร้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณธิดาวลัย (พนักงาน/รับแทน) เป็นผู้รับเอกสาร เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ.62 เวลา 09.00-11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย

ตารางที่ 3.4.5-2 ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ติดโครงการ	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
4. บ้านเลขที่ 292/188 (อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 929/189) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านช่วงเวลาไม่แน่นอน



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ
- ตัวอย่างที่ได้แสดงความคิดเห็น 27 ราย (27 แห่ง)
- ตัวอย่างที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น 4 ราย (4 แห่ง)

ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ที่ต้องสำรวจความคิดเห็นจำนวน 31 ราย (31 แห่ง)

ลำดับ	บ้านเลขที่/ชื่อสถานประกอบการ/อาคาร (แห่ง)
1	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 166/18
2	ร้านสำราญไดนาโม 3 ชั้น เลขที่ 271/23-24
3	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 271/22
4	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 271/21
5	บริษัท จีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด 3 ชั้น เลขที่ 271/20
6	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 271/19
7	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 271/15-18
8	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 271/14
9	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 271/12-13
10	พรพิรุณ แทรกเตอร์ 3 ชั้น เลขที่ 271/11
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุทวีโลหะ 3 ชั้น เลขที่ 271/9-10
12	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 271/8
13	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 271/6-7
14	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 271/5
15	บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด สาขาบ่อวิน 3 ชั้น เลขที่ 271/1-4
16	บริษัท รักษาความปลอดภัยเจเฟอर्स 4 ชั้น เลขที่ 292/194
17	อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 292/195-199
18	อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 292/188
19	อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 292/187
20	บริษัท เดอะเค-ยูคาร์ จำกัด 4 ชั้น เลขที่ 292/185-186
21	วินเนอร์ ห้องเช่า 1-2 ชั้น เลขที่ 271
22	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 292/112
23	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 292/113
24	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 292/124
25	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 292/125
26	บริษัท พานาโซนิก อินดัสเตรียลไวซ์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 3 ชั้น เลขที่ 292/134-135
27	สำนักงานขายหมู่บ้านทรายแก้ว 3 ชั้น เลขที่ 292/149-150
28	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 292/151
29	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 292/162
30	ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 292/163
31	บ้านพักอาศัยชั้นเดียว เลขที่ 166/18

ที่มา : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2018 (วันที่เก็บภาพ 05/11/2018) และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด, มกราคม 2562.

รูปที่ 3.4.5-4 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ)

ห้องเช่ามา 20 ปี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 พร้อมทั้งประสานงานขอเข้าสำรวจความคิดเห็นกับผู้เช่าห้องพักและขอติดแผ่นประชาสัมพันธ์และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ ผู้ดูแลห้องเช่าระบุว่าไม่อนุญาตให้เข้าสำรวจความคิดเห็นกับผู้เช่าห้องพัก เนื่องจากจะเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัว และไม่อนุญาตให้ติดแผ่นประชาสัมพันธ์ของโครงการ

กลุ่มที่ 2 : พื้นที่ในระยะ 100 ม. มีจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจจำนวน 101 ราย ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์/พักอาศัย สถานประกอบการ/สำนักงาน ร้านค้า/อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารอยู่อาศัยรวมให้เข้าพักห้องพัก (อพาร์ทเมนต์) บริษัทที่ปรึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นกับตัวแทนของครัวเรือน/สถานประกอบการ ในช่วงวันที่ 9-วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 (ครั้งที่ 1) และวันที่ 30 มกราคม-วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 2) โดยในกรณีที่ตัวแทนเจ้าของบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์จะฝากแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมแบบสำรวจความคิดเห็น และประสานงานขอรับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับภายหลัง ส่วนในกรณีที่ไม่มีพบผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคารนั้นๆ ในช่วงที่ลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม บริษัทที่ปรึกษา จะส่งแบบสำรวจความคิดเห็นและข้อมูลโครงการพร้อมซองจดหมายติดแสตมป์ ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ 1 ครั้ง (วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อให้ตัวแทนเจ้าของบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นกลับรวมทั้งได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้ากับบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการที่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอีก 2 ครั้ง (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม และวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562) ทั้งนี้จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจ 100 ราย มีผู้แสดงความคิดเห็น 70 ราย ประกอบด้วย ทาวน์เฮ้าส์ 37 ราย ร้านค้า/อาคารพาณิชย์ 13 ราย บ้านพักอาศัย 12 ราย และสถานประกอบการ/สำนักงาน 8 ราย ผู้ที่ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 2 ราย และผู้ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น 29 ราย ดังตารางที่ 3.4.5-3 ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม. ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น และรูปที่ 3.4.5-5 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม. ของพื้นที่โครงการ)

ภาคผนวก ข.6 หลักฐานเชิงประจักษ์การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ)

กลุ่มที่ 3 : พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ บริษัทที่ปรึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลกับตัวแทนของบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการ ในช่วงวันที่ 9-วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 (ครั้งที่ 1) และวันที่ 30 มกราคม-วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นรวม 192 ราย ประกอบด้วย ทาวน์เฮ้าส์ 125 ราย บ้านพักอาศัย 48 ราย ร้านค้า/อาคารพาณิชย์ 15 ราย บ้านเช่า/พื้นที่เช่า 2 ราย และสถานประกอบการ/สำนักงาน 2 ราย ประกอบด้วย (1) บ้านเลขที่ 292/193 (2) บ้านเลขที่ 292/129 ดังแสดงในรูปที่ 3.4.5-6 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. บ้านเลขที่ 292/168 (ทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้และให้กลับมารับกลับในภายหลัง
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณวีระชาติ/รับแทน เป็นผู้รับเอกสารรับเมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 09.00 -11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
2. บ้านเลขที่ 292/169 (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/170) ระบุว่าไม่มีผู้พักอาศัยภายในบ้านมาประมาณ 1-2 ปีแล้ว

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
3. บ้านเลขที่ 292/171 (ทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/173) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
4. บ้านเลขที่ 292/172 (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/173) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
5. บ้านเลขที่ 292/178 (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/177) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
6. บ้านเลขที่ 292/179 (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/181) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่าง กลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
7. บ้านเลขที่ 292/182 (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ และให้กลับมารับแบบสอบถามคืนในภายหลัง
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณนิพล/รับเอง เป็นผู้รับเอกสารรับเมื่อวันพุธที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 09.00 - 11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
8. บ้านเลขที่ 292/155 (ทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้และให้กลับมารับภายหลัง
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณสมบูรณ์/เจ้าของบ้าน เป็นผู้รับเอกสารรับเมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 09.00 -11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- พบเจ้าของบ้าน ระบุว่าได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว และได้ส่งไปรษณีย์กลับให้กับทางบริษัทที่ปรึกษาฯ แล้ว และไม่ประสงค์ที่จะตอบแบบสอบถามอีกครั้ง

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่าง กลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
9. บ้านเลขที่ 292/133 (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/132) ระบุว่ามีคนมาซื้ออาคารพาณิชย์ทั้งไว้นานแล้ว แต่ไม่มีคนเข้ามาพักอาศัย

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
10. บ้านเลขที่ 292/131 (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/132) ระบุว่ามีคนมาซื้ออาคารพาณิชย์ตั้งไว้นานแล้ว แต่ไม่มีคนเข้ามาพักอาศัย

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
11. บ้านเลขที่ 292/126 (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/125) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
12. บ้านเลขที่ 292/128 (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/127) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
13. บ้านเลขที่ 292/94 (ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณกมลวรรณ/เพื่อนบ้าน 292/101 เป็นผู้รับเอกสาร รับเมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 09.00-11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/101) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงาน และกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
14. บ้านเลขที่ 292/84 (บ้านพักอาศัย 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณธีระศักดิ์/รับเอง เป็นผู้รับเอกสารรับเมื่อวันพุธที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 12.00 - 16.29 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- มีคนอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมา
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- มีคนอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมา

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
15. บ้านเลขที่ 292/100 (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้านบ้านเลขที่ 292/101 ระบุว่าไม่มีผู้พักอาศัยภายในบ้านมาประมาณ 1 ปีแล้ว

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
16. บ้านเลขที่ 292/121 (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณไพรัตน์/เจ้าของบ้าน เป็นผู้รับเอกสารรับเมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 09.00 -11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/120) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
17. บ้านเลขที่ 292/122 (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณนิกร/คนในบ้าน เป็นผู้รับเอกสาร รับเมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 09.00 -11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/120) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
18. บ้านเลขที่ 292/123 (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/124) ระบุว่าไม่มีผู้พักอาศัยภายในบ้านมาประมาณ 1-2 ปี แล้ว

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
19. บ้านเลขที่ 292/114 (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/110) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
20. บ้านเลขที่ 292/115 (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณเพียบ/รับเอง เป็นผู้รับเอกสาร รับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 12.00 -16.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/110) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงาน และกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
21. บ้านเลขที่ 292/103 (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/108) ระบุว่าเจ้าของบ้านไม่ได้อาศัยอยู่ภายในบ้าน และนานๆ จะเข้ามาดูแลและทำความสะอาดบ้านพัก

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
22. บ้านเลขที่ 292/104 (ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/105) ระบุว่าไม่มีผู้พักอาศัยภายในบ้านมาประมาณ 1-2 ปีแล้ว

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น(ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
23. บ้านเลขที่ 292/111 (บ้านพักอาศัย 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณสมศักดิ์/เจ้าของบ้าน เป็นผู้รับเอกสารรับเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 09.00 -11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย -
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/110) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
24. บ้านเลขที่ 292/109 (บ้านพักอาศัย 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณโชติกา/รับเอง เป็นผู้รับเอกสาร รับเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 09.00 -11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/110) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงาน และกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
25. บ้านเลขที่ 292/77 (บ้านพักอาศัย 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณเพ็ญสุดา/เพื่อนบ้าน 292/75 เป็นผู้รับเอกสาร รับเมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ.62 เวลา 09.00-11.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/75) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านในช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
26. บ้านเลขที่ 292/74 (บ้านพักอาศัย 2 ชั้น) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย -
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/71) ระบุว่าไม่มีผู้พักอาศัยภายในบ้านเนื่องจากเจ้าของบ้านซื้อบ้านไว้ และประมาณ 5-6 เดือน จะเข้ามาทำความสะอาดบ้านพัก

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)


พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
27. บ้านเลขที่ 292/73 (บ้านพักอาศัยชั้นเดียว) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- คุณสันตติ/เจ้าของบ้าน เป็นผู้รับเอกสารรับเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.พ.62 เวลา 16.30-17.59 น.
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- มีคนอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมา
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- มีคนอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมา

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
28. บ้านเลขที่ 292/72 (บ้านพักอาศัยชั้นเดียว) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/71) ระบุว่าเจ้าของบ้านออกไปทำงานและกลับบ้านช่วงเวลาไม่แน่นอน

ตารางที่ 3.4.5-3 : ข้อมูลการติดต่อประสานงานในการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น (ต่อ)

พื้นที่ระยะ 100 ม.	วัน เวลาที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
29. บ้านเลขที่ 292/70 (บ้านพักอาศัยชั้นเดียว) 	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย - ฝากแผ่นประชาสัมพันธ์และแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ที่ตู้ไปรษณีย์
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	- ไม่มีผู้รับเอกสาร
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- ไม่พบผู้พักอาศัย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- ไม่พบผู้พักอาศัย - จากการสอบถามเพื่อนบ้าน (บ้านเลขที่ 292/71) ระบุว่าไม่มีผู้พักอาศัยภายในบ้านมาประมาณ 1-2 ปีแล้ว



สัญลักษณ์		กลุ่มที่ 2 พื้นที่ในระยะ 100 ม.	
	พื้นที่โครงการ	กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น 70 ราย (70 แห่ง) ประกอบด้วย	
	พื้นที่ติดโครงการ		
	พื้นที่ในระยะ 100 ม. ของพื้นที่โครงการ		
	กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น 70 ราย (70 แห่ง)		
	กลุ่มตัวอย่างไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 2 ราย (2 แห่ง)	1. ทาวน์เฮาส์	37 ราย (37 แห่ง)
	กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น 29 ราย (29 แห่ง)	2. ร้านค้า / อาคารพาณิชย์	13 ราย (13 แห่ง)
		3. บ้านพักอาศัย	12 ราย (12 แห่ง)
		4. สถานประกอบการ / สำนักงาน	8 ราย (8 แห่ง)

ที่มา : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2018 (วันที่เก็บภาพ 05/11/2018) และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด, มกราคม 2562.

กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นจำนวน 70 ราย (70 แห่ง)

ลำดับ	บ้านเลขที่	ลำดับ	บ้านเลขที่	ลำดับ	บ้านเลขที่	ลำดับ	บ้านเลขที่
1	166/20	21	292/154	41	292/83	61	292/189
2	292/164	22	292/156	42	292/99	62	292/190
3	292/165	23	292/145-148	43	292/101	63	292/191-192
4	292/166	24	292/143-144	44	292/102	64	211/16-17
5	292/167	25	292/142	45	292/119	65	211/18
6	292/170	26	292/141	46	292/120	66	211/19
7	292/173	27	292/140	47	292/116	67	211/20-21
8	292/174	28	292/139	48	292/117	68	211/22-23
9	292/175	29	292/138	49	292/118	69	211/24
10	292/176	30	292/86	50	292/105	70	211/25
11	292/177	31	292/88	51	292/106		
12	292/180	32	292/89-92	52	292/80		
13	292/181	33	292/93	53	292/79		
14	292/157	34	292/132	54	292/76		
15	292/158	35	292/127	55	292/107		
16	292/159	36	292/130	56	292/108		
17	292/160	37	292/95	57	292/110		
18	292/161	38	292/96	58	292/75		
19	292/152	39	292/97	59	292/71		
20	292/153	40	292/98	60	269/23		


กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น (2 แห่ง/ 2 ครั้วเรือน)

ลำดับ	บ้านเลขที่
71	292/193
72	292/129

กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น 29 ราย (29 แห่ง)

ลำดับ	บ้านเลขที่	ลำดับ	บ้านเลขที่	ลำดับ	บ้านเลขที่
73	292/168	83	292/126	93	292/103
74	292/169	84	292/128	94	292/104
75	292/171	85	292/94	95	292/111
76	292/172	86	292/84	96	292/109
77	292/178	87	292/100	97	292/77
78	292/179	88	292/121	98	292/74
79	292/182	89	292/122	99	292/73
80	292/155	90	292/123	100	292/72
81	292/133	91	292/114	101	292/70
82	292/131	92	292/115		

รูปที่ 3.4.2-5 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม. ของพื้นที่โครงการ)



ที่มา : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2018 (วันที่เก็บภาพ 05/11/2018) และการสำรวภาคสนามโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนม่นท์ จำกัด, มกราคม 2562.

รูปที่ 3.4.5-6 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ)


กลุ่มที่ 4 : พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ บริษัทที่ปรึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลกับตัวแทนของครัวเรือน/สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 9-วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 (ครั้งที่ 1) และวันที่ 30 มกราคม-วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 100 ราย ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย 71 ราย ทาวน์เฮาส์ 20 ราย บ้านเช่า/พื้นที่เช่า 5 ราย และร้านค้า/อาคารพาณิชย์ 4 ราย และ ดังแสดงในรูปที่ 3.4.5-7 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 4 (พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ภาคผนวก ข.7 ตารางแสดงบ้านเลขที่ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.) และกลุ่มที่ 4 (พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ)

กลุ่มที่ 5 : พื้นที่อ่อนไหว มีจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจรวม 1 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวท บ่อวิน บริษัทที่ปรึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงพยาบาล ทั้งนี้ หัวหน้าแผนกพัฒนาคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 รูปที่ 3.4.5-8 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 5 : พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กม.


กลุ่มที่ 6 (ผู้นำชุมชนบริเวณที่ตั้งโครงการ) พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 8 ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา ได้เข้าพบผู้นำชุมชนเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้นำชุมชนระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น และให้ฝากแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ และจะส่งกลับให้บริษัทที่ปรึกษา ทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษา ได้โทรศัพท์ติดตามแบบสำรวจความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนจำนวน 3 ครั้ง (วันศุกร์ที่ 5 เมษายน วันอังคารที่ 9 เมษายน และวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562) ซึ่งผู้นำชุมชนระบุว่าได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการจัดส่งไปรษณีย์

สรุป จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัศมี 1 กม. ในช่วงวันที่ 9 มกราคม - วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 มีจำนวนตัวอย่างที่ต้องทำการสำรวจรวม 424 ราย จำนวนตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น 390 ราย จำนวนตัวอย่างที่ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 2 ราย และจำนวนตัวอย่างที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น 34 ราย ดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-4 สรุปจำนวนประชากร จำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจ และจำนวนตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น ตารางที่ 3.4.5-5 สรุปขั้นตอนการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน และรูปที่ 3.4.5-9 ภาพถ่ายการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน



ที่มา : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2018 (วันที่เก็บภาพ 05/11/2018) และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด, มกราคม 2562.

รูปที่ 3.4.5-7 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 4 (พื้นที่ในรัศมี 500-1,000 กม. ของพื้นที่โครงการ)



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 5 (พื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 1 กม.ของพื้นที่โครงการ)

สำรวจความคิดเห็นกับพื้นที่อ่อนไหวจำนวน 1 แห่ง ได้แก่

- ① โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 200 ม.

ที่มา : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2017 (วันที่เก็บภาพ 05/11/2018) และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด, มกราคม 2562.

รูปที่ 3.4.5-8 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 5 (พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กม.)

ตารางที่ 3.4.5-4 : สรุปจำนวนประชากรตัวอย่างที่ต้องสำรวจ และจำนวนตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น

กลุ่มที่	จำนวนประชากร (ราย)	วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่าง	วิธีการสุ่มตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง (ราย)			
				ที่ต้องสำรวจ	ที่แสดงความคิดเห็น	ที่ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น	ที่ยังไม่แสดงความคิดเห็น
กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ	31	ทุกราย	สำรวจความคิดเห็นทุกราย	31	27	-	4
กลุ่มที่ 2 พื้นที่ในระยะ 100 ม.	101	ทุกราย	สำรวจความคิดเห็นทุกราย	101	70	2	29
กลุ่มที่ 3 พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.	1,056	คำนวณจากสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 0.05	สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	290	232 (80%)	192 (66.0% ของตัวอย่างที่ต้องสำรวจ)	-
กลุ่มที่ 4 พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.					58 (20%)	100 (34.0% ของตัวอย่างที่ต้องสำรวจ)	-
กลุ่มที่ 5 พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กม.	1	ทุกราย	สำรวจความคิดเห็นทุกราย	1	1	-	-
กลุ่มที่ 6 ผู้นำชุมชนบริเวณที่ตั้งโครงการ	1	ทุกราย	สำรวจความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนบริเวณที่ตั้งโครงการ	1	-	-	1
รวม				424	390	2	34

ตารางที่ 3.4.5-5 : สรุปข้อมูลการติดต่อประสานงานในการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มที่	วัน เวลา ที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. พื้นที่ติดโครงการ @ 31 แห่ง - แสดงความคิดเห็น 27 ราย (27 แห่ง) - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 4 ราย (4 แห่ง)	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- แสดงความคิดเห็น 24 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 7 ราย
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- แสดงความคิดเห็น 24 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 7 ราย
	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- มีผู้รับเอกสาร 4 ราย และไม่มีผู้รับเอกสาร 3 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 7 ราย
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1	- แสดงความคิดเห็น 1 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 6 ราย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2	- แสดงความคิดเห็น 2 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 4 ราย
2. พื้นที่ในระยะ 100 ม.@ 101 แห่ง - แสดงความคิดเห็น 70 ราย (70 แห่ง) - ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 2 ราย (2 แห่ง) - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 29 ราย (29 แห่ง)	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ)	- แสดงความคิดเห็น 58 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 41 ราย - ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 2 ราย
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 – 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- แสดงความคิดเห็น 58 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 41 ราย

ตารางที่ 3.4.5-5 : สรุปข้อมูลการติดต่อประสานงานในการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)


กลุ่มที่	วัน เวลา ที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
2. พื้นที่ในระยะ 100 ม.@ 101 แห่ง (ต่อ)	วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62	- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ	- มีผู้รับเอกสาร 24 ราย และไม่มีผู้รับเอกสาร 17 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 41 ราย
	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 16.00 - 19.00 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1	- แสดงความคิดเห็น 8 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 33 ราย
	วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.62 เวลา 08.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2	- แสดงความคิดเห็น 4 ราย - ยังไม่แสดงความคิดเห็น 29 ราย
3.พื้นที่ระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม. - แสดงความคิดเห็น 192 ราย	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจ ความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนา โครงการ)	- แสดงความคิดเห็น 192 ราย
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจ ความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- แสดงความคิดเห็น 192 ราย
4.พื้นที่รัศมี >500-1,000 ม. - แสดงความคิดเห็น 100 ราย	วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (สำรวจ ความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนา โครงการ)	- แสดงความคิดเห็น 100 ราย
	วันพุธที่ 30 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 เวลา 08.30 - 20.00 น.	- ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (สำรวจ ความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ)	- แสดงความคิดเห็น 100 ราย

ตารางที่ 3.4.5-5 : สรุปข้อมูลการติดต่อประสานงานในการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

กลุ่มที่	วัน เวลา ที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
5. พื้นที่อ่อนไหว @1 ราย - แสดงความคิดเห็น 1 ราย	วันพุธที่ 9 ม.ค.62 เวลา 08.30 - 09.00 น.	- ลงพื้นที่ขอเข้าสำรวจความคิดเห็น และยื่นหนังสือส่งแบบสำรวจความคิดเห็น	- แสดงความคิดเห็น 1 ราย
6. ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 8 @1 ราย - แสดงความคิดเห็น 1 ราย	วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.62 เวลา 17.00 - 17.30 น.	- ลงพื้นที่ขอเข้าสำรวจความคิดเห็น	- ยังไม่แสดงความคิดเห็น
	วันศุกร์ที่ 5 เม.ย.62 เวลา 10.00 น.	- โทรศัพท์ติดตามแบบสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1	- ยังไม่แสดงความคิดเห็น
	วันอังคารที่ 9 เม.ย.62 เวลา 13.00 น.	- โทรศัพท์ติดตามแบบสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2	- ยังไม่แสดงความคิดเห็น
	วันศุกร์ที่ 19 เม.ย.62 เวลา 09.00 น.	- โทรศัพท์ติดตามแบบสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 3	- ระบุว่าได้ตอบสำรวจความคิดเห็นเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่งไปรษณีย์



กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ



กลุ่มที่ 2 พื้นที่ในระยะ 100 ม.

รูปที่ 3.4.5-9 : ภาพถ่ายการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (1/2)



กลุ่มที่ 3 พื้นที่ในระยะ >100 ม.-รัศมี 500 ม.



กลุ่มที่ 4 พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.



กลุ่มที่ 6 ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 8

รูปที่ 3.4.5-9 : ภาพถ่ายการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (2/2)

6) ผลการศึกษา

6.1) กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ติดโครงการ

ผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มที่ 1 : พื้นที่ติดโครงการมีจำนวน 31 แห่ง มีจำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจ 31 ราย ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็น 27 ราย และยังไม่แสดงความคิดเห็น 4 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) บ้านพักอาศัย เลขที่ 166/18 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบล บ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน มากกว่า 10 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณวิโรจน์ แต่งอ่อน เป็นหัวหน้าครัวเรือน เพศชาย อายุ 55 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด และจะอยู่ประจำ ตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขมีความเพียงพอในทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีเจ็บป่วยจากปัญหา สิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านขยะมูลฝอย เนื่องจาก บ้านพักอาศัยอยู่ใกล้อาคารพักขยะของโครงการ อาจส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เสนอแนะให้ย้ายอาคารพักขยะไปไว้ บริเวณด้านหลังโครงการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่น่าเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(2) สำราญไถนาโม เลขที่ 271/23-24 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ทั้งหมด 6 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณณภัสสร สุริยะพรหม เป็นหัวหน้าครัวเรือน เพศหญิง อายุ 52 ปี นับถือศาสนา พุทธ ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 14 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขโรคมีความเพียงพอในทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน และน้ำใช้ไม่เพียงพอ ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(3) บริษัท จีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 271/20 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานในบริษัททั้งหมด 20 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสมโภชน์ ไม่ประสงค์ที่จะระบุนามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นเจ้าของ เพศชาย อายุ 42 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 18 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขโรคยังไม่เพียงพอในด้านประปา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชน

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(4) ร้าน ส. เจริญประดับยนต์ เลขที่ 271/15-18 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณจินตนา สัจจะมุกดา เป็นเจ้าของ เพศหญิง อายุ 36 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 15 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุข โภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังไม่เพียงพอในด้านไฟฟ้า และประปา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศเสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน และน้ำใช้ไม่เพียงพอ ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะซื้อยามารับประทานเอง

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน และการจราจรติดขัด ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(5) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/14 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศให้เช่าอาคาร ไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคาร

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : (สำรวจความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์) ไม่ประสงค์ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์มาประมาณ 10 ปี เพศหญิง อายุ 51 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

ข้อมูลด้านสาธารณสุข โภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่สามารถระบุถึงความเพียงพอของสาธารณสุข โภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เนื่องจากไม่ได้พักอาศัยภายในพื้นที่ดังกล่าว

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านความสั่นสะเทือน เนื่องจากอาคารพาณิชย์ค่อนข้างเก่า อาจจะทำให้เกิดการแตกร้าว

ได้ง่าย ส่วน**ช่วงดำเนินการ** คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น เพิ่มทางเลือกด้านสถานที่พักผ่อน และเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น จากการใช้จ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภค-บริโภคของแขกของโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งใน**ช่วงก่อสร้าง**และ**ช่วงดำเนินการ**ที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(6) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/12-13 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ละเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลปอวิน อำเภอสรรพยา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศให้เช่าอาคาร ไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคาร

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : (สำรวจความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์) คุณวิริยา ศรีวัชรกุล เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์มากกว่า 10 ปี เพศหญิง อายุ 37 ปี นักร้องศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาโท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่สามารถระบุถึงความเพียงพอของสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เนื่องจากไม่ได้พักอาศัยภายในพื้นที่ดังกล่าว

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ใน**ช่วงก่อสร้าง** ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านความสั่นสะเทือน เนื่องจากอาคารพาณิชย์ค่อนข้างเก่า อาจจะทำให้เกิดการแตกร้าวได้ง่าย ส่วน**ช่วงดำเนินการ** คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น เพิ่มทางเลือกด้านสถานที่พักผ่อน และเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น จากการใช้จ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภค-บริโภคของแขกของโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งใน**ช่วงก่อสร้าง**และ**ช่วงดำเนินการ**ที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(7) พรพิรุณ แทรกเตอร์ เลขที่ 271/11 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ละเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลปอวิน อำเภอสรรพยา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณจิตติมา พุเกษม เป็นคู่สมรส เพศหญิง อายุ 36 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ประกอบอาชีพค้าขาย อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 9 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขโรคมีความเพียงพอในทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ มลภาวะทางเสียง ความสั่นสะเทือน การจราจรติดขัด เนื่องจากการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน น้ำใช้ไม่เพียงพอ การจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และความแออัดของชุมชนที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านความสั่นสะเทือน และการจราจรติดขัด อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้เศรษฐกิจชุมชนโดยรอบในพื้นที่ดีขึ้น (ค้าขายดีขึ้น) ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวน จากพนักงานและแขกที่เข้ามาพักแรม และขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น จากการใช้จ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภค-บริโภคของแขกของโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(8) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูทวีโลหะ เลขที่ 271/9-10 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณศุภวรรณ เหลืองผ่องอำไพ เป็นเจ้าของ เพศหญิง อายุ 48 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 10 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขโรคยังไม่เพียงพอในด้านประปา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ และมลภาวะทางเสียง เนื่องจากการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน แต่ไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน (ไม่ระบุโรงพยาบาล)

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวนจากพนักงานและแขกที่เข้ามาพัก

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(9) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/8 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณกวนิต แสนยาบุตร เป็นผู้เช่า เพศชาย อายุ 44 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 6 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังคงมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน แต่ไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(10) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/6-7 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ทั้งหมด 4 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณธนิศา ไม่ประสงค์ที่จะระบุนามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นเจ้าของ เพศหญิง อายุ 49 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 12 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังไม่เพียงพอในด้านน้ำประปา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจราจรติดขัด

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(11) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/5 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331)
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณวิมลรัตน์ งามวงศ์วาน เป็นหัวหน้าครัวเรือน เพศหญิง อายุ 55 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพค้าขาย อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 15 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

**(12) บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด สาขาบ่อวิน เลขที่ 271/1-4 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา
(ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี**

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณณณณิ เจริญกิจ เป็นผู้จัดการฯ เพศหญิง อายุ 27 ปี นั้บถึศาสนาพุทธ ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 3 ปี และจะอยู่ประจำ
ตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังไม่
เพียงพอในด้านประปา ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ และมลภาวะ
ทางเสียง เนื่องจากการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน และน้ำใช้ไม่เพียงพอ ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจราจรติดขัด

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

**(13) บริษัท รักษาความปลอดภัยเจเอฟอาร์ จำกัด เลขที่ 292/194 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา
(ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี**

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด
7 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณแคทรียา อุดะมา เป็นผู้จัดการฯ เพศหญิง อายุ 31 ปี นั้บถึศาสนาพุทธ ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 6 ปี และจะอยู่ประจำ
ตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขโรคมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะทางเสียง และความสิ้นเปลือง เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าบ้าน ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี รามาธิบดี

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้เศรษฐกิจชุมชนโดยรอบในพื้นที่ดีขึ้น (ค้าขายดีขึ้น) และก่อให้เกิดการจ้างงานกับคนในท้องถิ่น ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะเกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้นจากการใช้จ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภค-บริโภคของแขกของโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่น่าเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(14) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 292/195-199 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศให้เช่าอาคาร ไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคาร

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : (สำรวจความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์) คุณจารุณ อัครดำรงชัย เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์มาประมาณ 2 ปี เพศหญิงอายุ 74 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่สามารถระบุถึงความเพียงพอของสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เนื่องจากไม่ได้พักอาศัยภายในพื้นที่ดังกล่าว

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในช่วงการก่อสร้าง และเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่น่าเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(15) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 292/187 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 6 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสาคร สายบุญชั้น เป็นเจ้าของ เพศชาย อายุ 32 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพค้าขาย อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 10 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม และไม่มีเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ ส่วนช่วงดำเนินการคาดว่าจะเกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องเพิ่มทางเลือกด้านสถานที่พักผ่อน

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(16) บริษัท เดอะเค-ยูคาร์ จำกัด เลขที่ 292/185-186 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 4 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณรัตดา เรืองงาม เป็นผู้จัดการฯ เพศหญิง อายุ 30 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 7 เดือน และจะอยู่เฉพาะช่วงเวลากลางวัน (08.00-18.00 น.) ทุกวัน

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังไม่เพียงพอในด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหามลพิษด้านคุณภาพอากาศ และการจราจรติดขัด เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคาร ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหามลพิษทางอากาศพบว่าการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะเกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวน ส่วนช่วงดำเนินการคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(17) วินเนอร์ ห้องเช่า เลขที่ 271 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : ห้องเช่า 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร 2 ชั้น มีห้องเช่า 60 ห้อง และอาคารชั้นเดียวมีห้องเช่า 21 ห้อง ทางทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีจำนวนผู้พักอาศัยภายในห้องเช่าประมาณ 100 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสงวน ผลอินทร์ เป็นผู้ดูแล ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของห้องเช่าให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพศชาย อายุ 49 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาประถมศึกษา ดูแลห้องเช่ามาประมาณ 20 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าห้องเช่า แต่ไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง (อ่าวอุดม) และเข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชน

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(18) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/112 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณเชาวรัตน์ สารี เป็นคู่สมรส เพศหญิง อายุ 39 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 9 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้ง (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังคงมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจราจรติดขัด

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(19) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/113 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ชะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณจิราวุฒิ ไม่ประสงค์ที่จะระบุนามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นหัวหน้าครัวเรือน เพศชาย อายุ 38 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 5 ปี และช่วงเวลาอยู่ไม่แน่นอน

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังไม่เพียงพอในด้านไฟฟ้าตกบ่อย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(20) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/124 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสถิติบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณโบว์ ไม่ประสงค์ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นหัวหน้าครัวเรือน เพศหญิง อายุ 35 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 5 ปี และช่วงเวลาพักอาศัยไม่แน่นอน

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ และมลภาวะเสียง เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนด้านหน้าหมู่บ้านทรายแก้ว และไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ และเสียงดังรบกวน ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวน และสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(21) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/125 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสถิติบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสมศักดิ์ การพัชชี เป็นหัวหน้าครัวเรือน เพศชาย อายุ 37 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 5 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านการจราจรติดขัด ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(22) บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียลดีไวซ์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 292/134-135 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานในบริษัท ทั้งหมด 5 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอุรพนธ์ วงศ์ไพฑูรย์ เป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฯ ให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพศชาย อายุ 27 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 3 ปี และอยู่เฉพาะช่วงกลางวัน (08.00-18.00 น.) ของวันธรรมดา

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน การจราจรติดขัด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น และเพิ่มทางเลือกด้านสถานที่พักผ่อน

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(23) สำนักงานขายหมู่บ้านทรายแก้ว เลขที่ 292/149-150 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานในบริษัท ทั้งหมด 10 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณณัฐพรดา วัชรพรกุล เป็นพนักงานบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฯ ให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพศหญิง อายุ 47 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มากกว่า 10 ปี และอยู่เฉพาะช่วงกลางวัน (08.00-18.00 น.) ของวันธรรมดา

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขมีความเพียงพอแล้วทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชน และซื้อยามารับประทานเอง

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(24) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/151 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณกฤษฎา พงษ์พันธุ์ เป็นหัวหน้าครัวเรือน เพศชาย อายุ 31 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 6 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังไม่เพียงพอในด้านประปา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสีเขียวในน้ำดื่มไม่เพียงพอ แต่ไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาสีเขียวในน้ำดื่ม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสิ้นเปลือง ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจราจรติดขัด

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(25) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/162 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวง หมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณภทนี้อยู่ ไม่ประสงค์ที่จะระบุนามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว เป็นผู้เช่า เพศหญิง อายุ 39 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบ อาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 4 ปี และจะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังไม่ เพียงพอในด้านประปา ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ ส่วนการ เจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิด ผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจาก เชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(26) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/163 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวง หมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณจุฬารัตน์ สว่าง เป็นคู่สมรส เพศหญิง อายุ 37 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับ การศึกษานุปริญญา/ปวส. ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 3 ปี และจะอยู่ประจำตลอด ทั้งวัน (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังไม่เพียงพอในด้านประปา การระบายน้ำ และการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาชุมชนมีปัญหาสีเขียวในสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ มลภาวะทางเสียง และขยะมูลฝอย ส่วนการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นละออง) กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวท บ่อวิน และ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(27) บ้านพักอาศัย เลขที่ 166/18 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331)
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานที่ : บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณแสงดาว แต่งอ่อน เป็นคู่สมรส เพศหญิง อายุ 51 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด และจะอยู่ประจำตลอดทั้ง (24 ชั่วโมง/วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขยังไม่เพียงพอในด้านประปา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน น้ำใช้ไม่เพียงพอ และขยะมูลฝอย ส่วนช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจัดการน้ำเสีย และขยะมูลฝอย

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ)

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) บ้านพักอาศัย เลขที่ 166/18 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ- จะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ทางทิศเหนือของพื้นที่ โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 10 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณวิโรจน์ แต่งอ่อน เป็นหัวหน้า ครัวเรือน อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านขยะมูลฝอย เนื่องจาก บ้านพักอาศัยอยู่ใกล้อาคารพักขยะของโครงการ อาจส่งกลิ่น เหม็นรบกวน เสนอแนะให้ย้ายอาคารพักขยะไปไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(2) สำราญไธนาโม เลขที่ 271/23-24 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ- จะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของ พื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 6 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณนภัสสร สุริยะพรหม เป็นหัวหน้า ครัวเรือน อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 14 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลด ผลกระทบของโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) บริษัท จีวี เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 271/20 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานในบริษัททั้งหมด 20 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสมโภชน์ ไม่ประสงค์ที่จะระบุนามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นเจ้าของ อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 18 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(4) ร้าน ส. เจริญประดับยนต์ เลขที่ 271/15-18 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณจินตนา สัจจะมุกดา เป็นเจ้าของอาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 15 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน และการจราจรติดขัด	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางลบในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/14 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิประเวศ (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศให้เช่าอาคาร ไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคาร ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : (สำรวจความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์) ไม่ประสงค์ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์มาประมาณ 10 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านความสั่นสะเทือน เนื่องจากอาคารพาณิชย์ค่อนข้างเก่า อาจจะทำให้เกิดการแตกร้าวได้ง่าย	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางบวกเรื่องทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น เพิ่มทางเลือกด้านสถานที่พักผ่อน และเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น จากการจับจ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภคบริโภคของแขกของโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/12-13 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิ- จะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของ พื้นที่โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศให้เช่าอาคาร ไม่มีผู้ พักอาศัยภายในอาคาร ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : (สำรวจความคิดเห็นผ่านทาง โทรศัพท์) คุณวีรยา ศรีวัชรกมล เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ มากกว่า 10 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านความสั่นสะเทือน เนื่องจาก อาคารพาณิชย์ค่อนข้างเก่า อาจจะทำให้เกิดการแตกร้าว ได้ง่าย	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางบวกเรื่องทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เจริญขึ้น เพิ่มทางเลือกด้านสถานที่พักผ่อน และเศรษฐกิจ โดยรวมของชุมชนดีขึ้น จากการจับจ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภค- บริโภคของแขกของโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(7) พรพิจูณ แทรกเตอร์ เลขที่ 271/11 หมู่ที่ 8 ถนน สัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของ พื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณธิติมา พุเกษม เป็นคู่สมรส อาศัย/ ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 9 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านความสั่นสะเทือน และ การจราจรติดขัด อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเกิดผลกระทบ ทางบวกในเรื่องทำให้เศรษฐกิจชุมชนโดยรอบในพื้นที่ดีขึ้น (ค้าขายดีขึ้น)	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวน จากพนักงานและ แขกที่เข้ามาพัก และขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเกิด ผลกระทบทางบวกในเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น จากการจับจ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภค-บริโภคของแขกของ โรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน พื้นที่	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(8) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุทวีโลหะ เลขที่ 271/9-10 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุภวรรณ เหลืองผ่องอำไพ เป็นเจ้าของ อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 10 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวน จากพนักงานและแขกที่เข้ามาพัก	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(9) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/8 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณภูวนิต แสนยาบุตร เป็นผู้เช่าอาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 6 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางลบในด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(10) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/6-7 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ- จะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของ พื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณธนิดา ไม่ประสงค์ที่จะระบุ นามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นเจ้าของ อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 12 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด 2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจราจรติดขัด	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(11) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 271/5 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ- จะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของ พื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณวิมลรัตน์ งามวงศ์วาน เป็นหัวหน้า ครัวเรือน อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 15 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลด ผลกระทบของโครงการ 2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลด ผลกระทบของโครงการ	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(12) บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด สาขาบ่อวิน เลขที่ 271/1-4 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณณัฏฐิณี เจริญกิจ เป็นผู้จัดการฯ ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 3 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจราจรติดขัด	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(13) บริษัท รักษาความปลอดภัยเจเอฟพีเอส จำกัด เลขที่ 292/194 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 7 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณแคทรียา อุดมา เป็นผู้จัดการฯ ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 6 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้เศรษฐกิจชุมชนโดยรอบในพื้นที่ดีขึ้น (ค้าขายดีขึ้น) และก่อเกิดการจ้างงานกับคนในท้องถิ่น	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น จากการจับจ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภค-บริโภคของแขกของโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(14) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 292/195-199 หมู่ที่ 8 ถนน สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331)ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศให้เข้าอาคาร ไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคาร ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : (สำรวจความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์) คุณจารุณ อิศวรดำรงชัย เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์มาประมาณ 2 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในช่วงการก่อสร้าง และเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ 2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(15) อาคารพาณิชย์ เลขที่ 292/187 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331)ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 6 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสาคร สายบุญชั้น เป็นเจ้าของอาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 10 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ 2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องเพิ่มทางเลือกด้านสถานที่พักผ่อน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(16) บริษัท เดอะเค-ยูคาร์ จำกัด เลขที่ 292/185-186 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 4 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณรัตดา เรืองงาม เป็นผู้จัดการฯ ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 7 เดือน	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(17) วินเนอร์ ห้างเช่า เลขที่ 271 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : ห้างเช่า 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร 2 ชั้น มีจำนวนห้องเช่า 60 ห้อง และอาคารชั้นเดียวมีจำนวนห้องเช่า 21 ห้อง ทางทิศใต้ของพื้นที่โครงการ มีจำนวนผู้พักอาศัยภายในห้องเช่าประมาณ 100 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสงวน ผลอินทร์ เป็นผู้ดูแลซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของห้องเช่าให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ดูแลห้องเช่ามาประมาณ 20 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(18) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/112 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนลัดทิพย์-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณเชวรัตน์ สารี เป็นคู่สมรส อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 9 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจราจรติดขัด	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(19) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/113 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนลัดทิพย์-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณจิราวุฒิ ไม่ประสงค์ที่จะระบุนามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นหัวหน้าครัวเรือน อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 5 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(20) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/124 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณโบว์ ไม่ประสงค์ที่จะระบุชื่อนามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นหัวหน้า อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 5 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ และเสียงดังรบกวน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางลบในด้านเสียงดังรบกวน และสภาพเศรษฐกิจและสังคม	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(21) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/125 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสมศักดิ์ การพัชชี เป็นหัวหน้าครัวเรือน อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 5 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(22) บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียลดีไวส์เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 292/134-135 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานในบริษัททั้งหมด 5 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอุครพนธ์ วงศ์ไพฑูรย์ เป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฯ ให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 3 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดัง รบกวน ความสั่นสะเทือน การจราจรติดขัด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น และเพิ่มทางเลือกด้านสถานที่พักผ่อน	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(23) สำนักงานขายหมู่บ้านทรายแก้ว เลขที่ 292/149-150 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนพนักงานในบริษัททั้งหมด 10 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณณัฐพรดา วัชรพรกุล เป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฯ ให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ทำงานอยู่ในพื้นที่มากกว่า 10 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(24) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/151 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนลัดทิพย์-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณกฤษฎา พงษ์พินนา เป็นหัวหน้าครัวเรือน ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 6 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจราจรติดขัด	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(25) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/162 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนลัดทิพย์-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 2 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณภทนีย์ ไม่ประสงค์ที่จะระบุนามสกุล เนื่องจากให้เหตุผลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นผู้เช่า อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 4 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-6 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (พื้นที่ติดโครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(26) ทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 292/163 หมู่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 8 ถนนสถิติบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณจุฬารัตน์ สว่าง เป็นคู่สมรส อาศัยอยู่ในพื้นที่มาประมาณ 3 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(27) บ้านพักอาศัย เลขที่ 166/18 หมู่ที่ 8 ถนนสถิติบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูลสถานที่ : บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณแสงดาว แดงอ่อน เป็นคู่สมรส อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางลบในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน น้ำใช้ไม่เพียงพอ และขยะมูลฝอย	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางลบในด้านการจัดการน้ำเสีย และขยะมูลฝอย	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6.2) ผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 : พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ

ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 : พื้นที่ในระยะ 100 ม. ของพื้นที่โครงการ มีจำนวนครัวเรือนที่ต้องสำรวจความคิดเห็น 101 ราย ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 70 ราย ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น 2 ราย และยังไม่แสดงความคิดเห็น 29 ราย สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ตารางที่ 3.4.5-7)

ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 70 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 38.6 และเพศหญิงร้อยละ 61.4 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.4) มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี รองลงมาคืออายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี, 21-30 ปี, 51-60 ปี และสูงกว่า 60 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 18.6, ร้อยละ 15.7, ร้อยละ 8.6 และร้อยละ 2.9 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.8 ไม่ระบุอายุ โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.6) นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ ในสัดส่วนร้อยละ 1.4 ส่วนที่เหลือร้อยละ 10.0 ไม่ระบุศาสนา **ระดับการศึกษา**ของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.6) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., อนุปริญญา/ปวส., มัธยมศึกษาตอนต้น และปริญญาโท ในสัดส่วนร้อยละ 17.1, ร้อยละ 11.4, ร้อยละ 10.0 และร้อยละ 2.9 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.0 ไม่ระบุการศึกษา ด้านการ**ประกอบอาชีพ** ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.1) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว, รับจ้างทั่วไป, ค้าขาย และว่างงาน ในสัดส่วนร้อยละ 14.3, ร้อยละ 7.1, ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.9 ตามลำดับ โดยร้อยละ 11.4 ของผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ประกอบอาชีพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.3 ไม่ระบุการประกอบอาชีพ เมื่อพิจารณาถึง**ภูมิลำเนา**ของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.6) ย้ายมาจากที่อื่นโดยอาศัย/ทำงานอยู่ที่นี่มา 1-5 ปี, 6-10 ปี, มากกว่า 10 ปี และน้อยกว่า 1 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 80.6, ร้อยละ 8.1, ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 5.7 ที่เป็นคนในพื้นที่ ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.7 ไม่ระบุภูมิลำเนา สำหรับ**จำนวนผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคาร**มีจำนวน 1-5 คน, 6-10 คน และไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคาร ในสัดส่วนร้อยละ 64.3, ร้อยละ 18.5 และร้อยละ 2.9 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.3 ไม่ระบุจำนวนผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคาร โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.6) จะอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชม./วัน) รองลงมา ร้อยละ 20.0 อยู่เฉพาะเวลากลางวัน (08.00 - 18.00 น.) ของวันธรรมดา และอีกร้อยละ 8.5 อยู่เฉพาะช่วงเวลากลางคืน (18.00 - 08.00 น.) ของวันธรรมดาและวันหยุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.9 ไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคาร

ตารางที่ 3.4.5-7 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	70	100.0
1. เพศ		
- ชาย	27	38.6
- หญิง	43	61.4
2. อายุ		
- 21-30 ปี	11	15.7
- 31-40 ปี	29	41.4
- 41-50 ปี	13	18.6
- 51-60 ปี	6	8.6
- สูงกว่า 60 ปี	2	2.9
- ไม่ระบุ	9	12.8
3. ศาสนา		
- พุทธ	62	88.6
- คริสต์	1	1.4
- ไม่ระบุ	7	10.0
4. การได้รับการศึกษา		
- มัธยมศึกษาตอนต้น	7	10.0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	12	17.1
- อนุปริญญา/ปวส.	8	11.4
- ปริญญาตรี	27	38.6
- ปริญญาโท	2	2.9
- ไม่ระบุ	14	20.0
5. การประกอบอาชีพ		
- พนักงานบริษัท	33	47.1
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว	10	14.3
- รับจ้างทั่วไป	5	7.1
- ค้าขาย	2	2.9
- ว่างงาน	2	2.9
- ไม่ระบุ	10	14.3
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	8	11.4

ตารางที่ 3.4.5-7 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	70	100.0
6. ภูมิลำเนาเดิมของท่าน - เป็นคนท้องถิ่น (อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด) - ย้ายมาจากที่อื่น ระยะเวลาที่อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่ ■ น้อยกว่า 1 ปี ■ 1-5 ปี ■ 6-10 ปี ■ มากกว่า 10 ปี - ไม่ระบุ	4 62 2 50 5 5 4	5.7 88.6 3.2 80.6 8.1 8.1 5.7
7. จำนวนผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคารของท่าน - 1-5 คน - 6-10 คน - ไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคาร - ไม่ระบุ	45 13 2 10	64.3 18.5 2.9 14.3
8. ช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในอาคารของท่าน - อยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชม./วัน) - อยู่เฉพาะช่วงเวลากลางวัน (08.00-18.00 น.) ของวันธรรมดา - อยู่เฉพาะช่วงเวลากลางคืน (18.00-08.00 น.) ของวันธรรมดาและวันหยุด - ไม่มีผู้พักอาศัยภายในอาคาร	48 14 6 2	68.6 20.0 8.5 2.9

(2) ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (ตารางที่ 3.4.5-8)

ด้านความเพียงพอของระบบสาธารณสุขโรคในชุมชน พบว่าร้อยละ 2.8 - 38.6 ของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า การให้บริการในด้านประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และการระบายน้ำ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 55.7 ระบุว่า มีปัญหา โดยมีปัญหาในด้านคุณภาพอากาศ (ร้อยละ 79.5) มลภาวะทางเสียง (ร้อยละ 41.0) การจราจรติดขัด (ร้อยละ 41.0) น้ำใช้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 35.9) ความสั่นสะเทือน (ร้อยละ 20.5) ขยะมูลฝอย (ร้อยละ 12.8) น้ำเสีย (ร้อยละ 7.7) และความแออัดของชุมชนที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 7.7) ในด้านสุขภาพพบว่า ร้อยละ 31.4 ของผู้ให้สัมภาษณ์มีอาการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยมีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง คาร์บอน ไอเสียรถยนต์) ทั้งนี้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.4) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของเอกชน (โรงพยาบาลปิยะเวท บ่อวิน โรงพยาบาลกรุงเทพฯ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา) รองลงมา ร้อยละ 17.1 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ (โรงพยาบาลแหลมฉบัง (อ่าวอุดม) โรงพยาบาลบ้านบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา) ร้อยละ 8.6 ซ้ำอาการับประทานเอง ร้อยละ 8.6 เข้ารับการรักษาคลินิกเอกชน และร้อยละ 1.4 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน

ตารางที่ 3.4.5-8 : ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	70	100.0
1. ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ - ไฟฟ้า ● เพียงพอ 58 82.9 ● ไม่เพียงพอ 12 17.1 - ระบบประปา ● เพียงพอ 43 64.4 ● ไม่เพียงพอ 27 38.6 - การจัดการขยะมูลฝอย ● เพียงพอ 66 94.3 ● ไม่เพียงพอ 4 5.7 - การระบายน้ำ ● เพียงพอ 68 97.1 ● ไม่เพียงพอ 2 2.8 - การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ● เพียงพอ 67 95.7 ● ไม่เพียงพอ 3 4.3 - การบริการสาธารณสุข ● เพียงพอ 70 100.0		
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆ ชุมชนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา - ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม 31 44.3 - มีปัญหาสิ่งแวดล้อม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) ■ คุณภาพอากาศ 31 79.5 ■ มลภาวะทางเสียง 16 41.0 ■ การจราจรติดขัด 16 41.0 ■ น้ำใช้ไม่เพียงพอ 14 35.9 ■ ความสั่นสะเทือน 8 20.5 ■ ขยะมูลฝอย 5 12.8 ■ น้ำเสีย 3 7.7 ■ ความแออัดของชุมชนที่อยู่อาศัย 3 7.7		

ตารางที่ 3.4.5-8 : ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	70	100.0
3. สาเหตุ/การเจ็บป่วยของคนในครัวเรือน/ที่ทำงานจากปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชนในช่วง 1 ถึง 5 ปีที่ผ่านมา		
- ไม่มี	48	68.6
- มี	22	31.4
▪ มลพิษทางอากาศ (ฝุ่น คาร์บอน ไอเสียรถยนต์)	22	100.0
4. สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- โรงพยาบาลของรัฐ ^{1/}	12	17.1
- โรงพยาบาลของเอกชน ^{2/}	50	71.4
- คลินิกเอกชน	6	8.6
- ซื้อมารับประทานเอง	1	1.4
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน	6	8.6

หมายเหตุ : ^{1/}โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ รพ.แหลมฉบัง (อ่าวอุดม) รพ.บ้านบึง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.ชลบุรี และรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

^{2/}โรงพยาบาลของเอกชน ได้แก่ รพ.ปิยะเวชช์ บ่อวิน รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.พญาไท ศรีราชา และรพ.สมิติเวชศรีราชา

(3) ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ (ตารางที่ 3.4.5-9)

- **ช่วงก่อสร้าง** จากผู้ให้สัมภาษณ์ 70 ราย พบว่า ร้อยละ 18.6 คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ ไม่ได้อยู่บ้าน/สถานประกอบการในช่วงเวลาก่อสร้าง เชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ และมีความเคยชินจากการมีงานก่อสร้างในพื้นที่หลายแห่ง ในขณะที่ร้อยละ 78.6 คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางลบ โดยประเด็นที่มีความห่วงกังวลมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด และความสั่นสะเทือน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีข้อห่วงกังวลในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขยะมูลฝอย ทัศนียภาพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม น้ำใช้ไม่เพียงพอ การจัดการน้ำเสีย และการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 5.7 คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้เศรษฐกิจชุมชนโดยรวมในพื้นที่ดีขึ้น (ค้าขายดีขึ้น)
- **ช่วงดำเนินการ** จากผู้ให้สัมภาษณ์ 70 ราย พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.9) คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินการของโครงการ เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ และเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ ในขณะที่ร้อยละ 50.0 คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางลบ โดยประเด็นที่มีความห่วงกังวลมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การจราจรติดขัด และคุณภาพอากาศ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีข้อห่วงกังวลในด้านเสียงดังรบกวน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบดบังทิศทางลม การบดบังแสงแดด ขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ความแออัดของชุมชนที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีคนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นและเข้ามาพักอาศัยในโครงการเพิ่มขึ้น น้ำใช้ไม่เพียงพอ การจัดการน้ำเสีย ทัศนียภาพ และการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 3.9 คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางบวก ในเรื่องทำให้ชุมชนโดยรวมพื้นที่โครงการเจริญขึ้น การจับจ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภค-บริโภคของแขกของโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่

ตารางที่ 3.4.5-9 : ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	70	100.0
1. ท่านคิดว่าการก่อสร้างโครงการ จะส่งผลกระทบจากตัวท่านหรือไม่		
- ไม่เกิดผลกระทบใดๆ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	13	18.6
■ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ	13	100.0
■ ไม่ได้อยู่บ้าน/สถานประกอบการในช่วงเวลาก่อสร้าง	1	7.7
■ เชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	1	7.7
■ มีเคยชินจากมีงานก่อสร้างในพื้นที่หลายแห่ง	1	7.7
- เกิดผลกระทบทางบวก	4	5.7
■ ทำให้เศรษฐกิจชุมชนโดยรอบในพื้นที่ดีขึ้น	4	100.0
- เกิดผลกระทบทางลบ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	55	78.6
■ คุณภาพอากาศ	48	87.3
■ เสียงดังรบกวน	38	69.1
■ ความสั่นสะเทือน	24	43.6
■ การจราจรติดขัด	24	43.6
■ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	12	21.8
■ ขยะมูลฝอย	5	9.1
■ ทัศนียภาพ	4	7.3
■ สภาพเศรษฐกิจและสังคม	5	9.1
■ น้ำใช้ไม่เพียงพอ	3	5.5
■ การจัดการน้ำเสีย	2	3.6
■ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1	1.8

ตารางที่ 3.4.5-9 : ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ) (ต่อ)

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	70	100.0
2. ท่านคิดว่าตัวท่านจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการหรือไม่		
- ไม่เกิดผลกระทบใดๆ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	23	32.9
■ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ	22	95.6
■ เชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ	10	43.5
- เกิดผลกระทบทางบวก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	6	8.6
■ ทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น	6	100.0
■ การจับจ่ายใช้สอยเพื่ออุปโภค-บริโภคของแขกของโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่	3	50.0
■ เพิ่มทางเลือกสถานที่พักผ่อน	2	33.3
- เกิดผลกระทบทางลบ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	35	50.0
■ การจราจรติดขัด	27	77.1
■ คุณภาพอากาศ	6	17.9
■ เสียงดังรบกวน	5	14.3
■ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5	14.3
■ การบังคับใช้กฎหมาย	5	14.3
■ การบังคับใช้กฎหมาย	4	11.4
■ ขยะมูลฝอย	3	8.6
■ สภาพเศรษฐกิจและสังคม	3	8.6
■ การบังคับใช้กฎหมายและโทรทัศน์	3	8.6
■ ความแออัดของชุมชนที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีคนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นและเข้ามาพักอาศัยในโครงการเพิ่มขึ้น	3	8.6
■ น้ำใช้ไม่เพียงพอ	2	5.7
■ การจัดการน้ำเสีย	2	5.7
■ ทัศนียภาพ	2	5.7
■ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1	2.9

(4) ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ตารางที่ 3.4.5-10)

- **ช่วงก่อสร้าง** ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 70 ราย ให้ความเห็นว่ามาตรการฯ ที่นำเสนอมีความเพียงพอและจะสามารถลดผลกระทบฯ และข้อห่วงกังวลได้ทั้งหมด
- **ช่วงดำเนินการ** ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 70 ราย ให้ความเห็นว่ามาตรการฯ ที่นำเสนอมีความเพียงพอและจะสามารถลดผลกระทบฯ และข้อห่วงกังวลได้ทั้งหมด

**ตารางที่ 3.4.5-10 : ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 (พื้นที่ในระยะ 100 ม.ของพื้นที่โครงการ)**

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เพียงพอ		ไม่เพียงพอ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ช่วงก่อสร้าง (n = 70 ราย)				
1. คุณภาพอากาศ	70	100.0	-	-
2. เสียง	70	100.0	-	-
3. การสั่นสะเทือน	70	100.0	-	-
4. การคมนาคมขนส่ง	70	100.0	-	-
5. การใช้น้ำ	70	100.0	-	-
6. การระบายน้ำและน้ำท่วม	70	100.0	-	-
7. น้ำเสีย	70	100.0	-	-
8. ขยะมูลฝอย	70	100.0	-	-
9. สุขภาพ	70	100.0	-	-
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	70	100.0	-	-
11. ทัศนียภาพ	70	100.0	-	-
ช่วงดำเนินการ (n = 70 ราย)				
1. คุณภาพอากาศ	70	100.0	-	-
2. เสียง	70	100.0	-	-
3. การคมนาคมขนส่ง	70	100.0	-	-
4. การใช้น้ำ	70	100.0	-	-
5. การระบายน้ำและน้ำท่วม	70	100.0	-	-
6. น้ำเสีย	70	100.0	-	-
7. ขยะมูลฝอย	70	100.0	-	-
8. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	70	100.0	-	-
9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	70	100.0	-	-
10. การบังคับใช้กฎหมาย	70	100.0	-	-
11. การบังคับใช้กฎหมาย	70	100.0	-	-
12. การบังคับใช้กฎหมายและโทรทัศน์	70	100.0	-	-
13. ทัศนียภาพ	70	100.0	-	-

6.3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ตัวอย่างกลุ่มที่ 3 : พื้นที่ในระยะ >100 ม.-รัศมี 500 ม. ของโครงการ มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 192 ราย สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ตารางที่ 3.4.5-11)

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 192 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 41.2 และเพศหญิงร้อยละ 58.8 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.4) มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี รองลงมาคืออยู่ในช่วง 41-50 ปี, 21-30 ปี, 51-60 ปี และสูงกว่า 60 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 21.4, ร้อยละ 6.2, ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 4.7 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.1 ไม่ระบุอายุ โดยร้อยละ 99.5 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ ในสัดส่วนร้อยละ 0.5 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.3) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. รองลงมาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาภาคบังคับ ในสัดส่วนร้อยละ 23.4, ร้อยละ 21.4, ร้อยละ 13.0 และร้อยละ 9.9 ตามลำดับ **ด้านการประกอบอาชีพ** ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.4) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป และรับราชการ ในสัดส่วนร้อยละ 25.0, ร้อยละ 17.2, ร้อยละ 13.0 และร้อยละ 1.0 ตามลำดับ ทั้งนี้ร้อยละ 8.4 ของผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ประกอบอาชีพ เมื่อพิจารณาถึง**ภูมิลำเนา**ของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.1 ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัย/ทำงานในพื้นที่มาประมาณ 1-5 ปี, มากกว่า 10 ปี, 6-10 ปี และน้อยกว่า 1 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 67.0, ร้อยละ 17.9, ร้อยละ 13.9 และร้อยละ 1.2 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.9 เป็นคนในพื้นที่ สำหรับ**จำนวนผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคาร** มีจำนวน 1-5 คน, 6-10 คน และมากกว่า 10 คน ในสัดส่วนร้อยละ 89.6, ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 0.5 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.1 ไม่ระบุจำนวนผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคาร โดย**ช่วงเวลาที่อยู่ในอาคาร** ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.0) อยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชม./วัน) รองลงมาอยู่เฉพาะช่วงเวลากลางวัน (08.00 - 18.00 น.) ของวันธรรมดา, ช่วงเวลาไม่แน่นอน และอยู่เฉพาะเวลากลางคืน (18.00 -08.00 น.) ของวันธรรมดาและวันหยุด ในสัดส่วนร้อยละ 21.8, ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 11.5 ตามลำดับ

ตารางที่ 3.4.5-11 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ของตัวอย่างกลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	192	100.0
1. เพศ		
- ชาย	79	41.2
- หญิง	113	58.8
2. อายุ		
- 21-30 ปี	12	6.2
- 31-40 ปี	116	60.4
- 41-50 ปี	41	21.4
- 51-60 ปี	10	5.2
- สูงกว่า 60 ปี	9	4.7
- ไม่ระบุ	4	2.1
3. ศาสนา		
- พุทธ	191	99.5
- คริสต์	1	0.5
4. ระดับการศึกษา		
- ประถมศึกษาภาคบังคับ	19	9.9
- มัธยมศึกษาตอนต้น	25	13.0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	45	23.4
- อนุปริญญา/ปวส.	62	32.3
- ปริญญาตรี	41	21.4
5. การประกอบอาชีพ		
- พนักงานบริษัท	68	35.4
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว	48	25.0
- ค้าขาย	33	17.2
- รับจ้างทั่วไป	25	13.0
- รับราชการ	2	1.0
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	16	8.4

ตารางที่ 3.4.5-11 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ของตัวอย่างกลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	192	100.0
6. ภูมิลำเนาเดิมของท่าน - เป็นคนท้องถิ่น (อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด) - ย้ายมาจากที่อื่น ระยะเวลาที่อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่ ■ น้อยกว่า 1 ปี ■ 1-5 ปี ■ 6-10 ปี ■ มากกว่า 10 ปี	19 173 2 116 24 31	9.9 90.1 1.2 67.0 13.9 17.9
7. จำนวนผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคารของท่าน - 1-5 คน - 6-10 คน - มากกว่า 10 ปี - ไม่ระบุ	172 13 1 6	89.6 6.8 0.5 3.1
8. ช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในอาคารของท่าน - อยู่ประจำทั้งวัน (24 ชม./วัน) - อยู่เฉพาะช่วงเวลากลางวัน (08.00-18.00 น.) ของวันธรรมดา - อยู่เฉพาะช่วงเวลากลางคืน (18.00-08.00 น.) ของวันธรรมดาและวันหยุด - ช่วงเวลาอยู่ไม่แน่นอน	96 42 22 32	50.0 21.8 11.5 16.7

(2) ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (ตารางที่ 3.4.5-12)

ความเพียงพอของระบบสาธารณสุขในชุมชน พบว่าร้อยละ 0.5-5.7 ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า การให้บริการในด้านประปา และการจัดการขยะมูลฝอย ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ในด้าน ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าร้อยละ 10.4 ระบุว่ามีปัญหา โดยมีปัญหาในด้านคุณภาพ อากาศ (ร้อยละ 95.0) น้ำใช้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 30.0) และมลภาวะทางเสียง (ร้อยละ 10.0) ในด้าน สุขภาพพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 17.3 มีอาการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมีสาเหตุ มาจากมลพิษทางอากาศ และมลภาวะทางเสียง ทั้งนี้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.2) เข้ารับ การรักษาที่โรงพยาบาลของเอกชน (โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และโรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน) รองลงมาร้อยละ 29.2 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) ร้อยละ 16.2 ซื้ยารับประทานเอง ร้อยละ 12.5 เข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชน และร้อยละ 6.3 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านเขาหิน

ตารางที่ 3.4.5-12 : ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของตัวอย่างกลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	192	100.0
1. ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่		
- ไฟฟ้า		
● เพียงพอ	192	100.0
- ระบบประปา		
● เพียงพอ	181	94.3
● ไม่เพียงพอ	11	5.7
- การจัดการขยะมูลฝอย		
● เพียงพอ	191	99.5
● ไม่เพียงพอ	1	0.5
- การระบายน้ำ		
● เพียงพอ	192	100.0
- การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล		
● เพียงพอ	192	100.0
- การบริการสาธารณสุข		
● เพียงพอ	192	100.0
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆ ชุมชนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
- ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	172	89.6
- มีปัญหาสิ่งแวดล้อม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	20	10.4
■ คุณภาพอากาศ	19	95.0
■ น้ำใช้ไม่เพียงพอ	6	30.0
■ มลภาวะทางเสียง	2	10.0

ตารางที่ 3.4.5-12 : ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของตัวอย่างกลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	192	100.0
3. สาเหตุ/การเจ็บป่วยของคนในครัวเรือน/ที่ทำงานจากปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆ ชุมชนในช่วง 1 ถึง 5 ปีที่ผ่านมา		
- ไม่มี	158	82.3
- มี	34	17.3
▪ มลพิษทางอากาศ (ฝุ่น คาร์บอน ไอเสียรถยนต์)	33	17.3
▪ มลภาวะทางเสียง (เสียงดังจากยานพาหนะ การก่อสร้าง ฯลฯ)	2	5.9
4. สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาก่อนเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- โรงพยาบาลของรัฐ ^{1/}	56	29.2
- โรงพยาบาลของเอกชน ^{2/}	83	43.2
- คลินิกเอกชน	24	12.5
- ซั่วยามารับประทานเอง	31	16.2
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน	12	6.3

หมายเหตุ : ^{1/} โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.ชลบุรี และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

^{2/} โรงพยาบาลของเอกชน ได้แก่ รพ.พญาไท ศรีราชา และ รพ.ปิยะเวทซ์ บ่อวิน

(3) ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ (ตารางที่ 3.4.5-13)

- **ช่วงก่อสร้าง** จากผู้ให้สัมภาษณ์ 192 ราย พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.5) คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ และเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ ในขณะที่ร้อยละ 11.5 คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางลบ โดยประเด็นที่มีความห่วงกังวลมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และการจราจรติดขัด ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีข้อห่วงกังวลในด้านความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- **ช่วงดำเนินการ** จากผู้ให้สัมภาษณ์ 192 ราย พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.7) คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินการของโครงการ เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ และเชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ ในขณะที่ร้อยละ 7.8 คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางลบ โดยประเด็นที่มีความห่วงกังวล ได้แก่ การจราจรติดขัด และความแออัดของชุมชนที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีคนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นและเข้ามาพักอาศัยในโครงการเพิ่มขึ้น และน้ำใช้ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 0.5 คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางบวก โดยส่วนใหญ่ทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น

ตารางที่ 3.4.5-13 : ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของตัวอย่างกลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	192	100.0
1. ท่านคิดว่าการก่อสร้างโครงการ จะส่งผลกระทบจากตัวท่านหรือไม่ - ไม่เกิดผลกระทบใดๆ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) ▪ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ 170 100.0 ▪ เชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ 10 5.9 ▪ ไม่ได้อยู่บ้าน/สถานประกอบการในเวลาก่อสร้าง 6 3.5 - เกิดผลกระทบทางลบ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 22 11.5 ▪ คุณภาพอากาศ 18 81.8 ▪ เสียงดังรบกวน 15 68.2 ▪ การจราจรติดขัด 15 68.2 ▪ ความล้นสะเทือน 3 13.6 ▪ ขยะมูลฝอย 1 4.6 ▪ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 4.6		
2. ท่านคิดว่าตัวท่านจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการหรือไม่ - ไม่เกิดผลกระทบใดๆ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 176 91.7 ▪ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ 173 98.3 ▪ เชื่อมั่นในมาตรการลดผลกระทบของโครงการ 15 8.5 - เกิดผลกระทบทางบวก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 1 0.5 ▪ ทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น 1 100.0 - เกิดผลกระทบทางลบ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 15 7.8 ▪ การจราจรติดขัด 15 100.0 ▪ ความแออัดของชุมชนที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีคนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นและเข้ามาพักอาศัยในโครงการเพิ่มขึ้น 5 33.3 ▪ น้ำใช้ไม่เพียงพอ 1 0.5		

(4) ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ตารางที่ 3.4.5-14)

- **ช่วงก่อสร้าง** ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 192 ราย ให้ความเห็นว่ามาตรการฯ ที่นำเสนอมีความเพียงพอและจะสามารถลดผลกระทบฯ และข้อห่วงกังวลได้ทั้งหมด
- **ช่วงดำเนินการ** ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 192 ราย ให้ความเห็นว่ามาตรการฯ ที่นำเสนอมีความเพียงพอและจะสามารถลดผลกระทบฯ และข้อห่วงกังวลได้ทั้งหมด

**ตารางที่ 3.4.5-14 : ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตัวอย่าง
กลุ่มที่ 3 (พื้นที่ในระยะ >100 ม. - รัศมี 500 ม.ของพื้นที่โครงการ)**

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เพียงพอ		ไม่เพียงพอ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ช่วงก่อสร้าง (n = 192 ราย)				
1. คุณภาพอากาศ	192	100.0	-	-
2. เสียง	192	100.0	-	-
3. การสั่นสะเทือน	192	100.0	-	-
4. การคมนาคมขนส่ง	192	100.0	-	-
5. การใช้น้ำ	192	100.0	-	-
6. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	192	100.0	-	-
7. การจัดการน้ำเสีย	192	100.0	-	-
8. ขยะมูลฝอย	192	100.0	-	-
9. สุขภาพ	192	100.0	-	-
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	192	100.0	-	-
11. ทัศนียภาพ	192	100.0	-	-
ช่วงดำเนินการ (n = 192 ราย)				
1. คุณภาพอากาศ	192	100.0	-	-
2. เสียง	192	100.0	-	-
3. การคมนาคมขนส่ง	192	100.0	-	-
4. การใช้น้ำ	192	100.0	-	-
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	192	100.0	-	-
6. การจัดการน้ำเสีย	192	100.0	-	-
7. ขยะมูลฝอย	192	100.0	-	-
8. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	192	100.0	-	-
9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	192	100.0	-	-
10. การบดบังแสงแดด	192	100.0	-	-
11. การบดบังทิศทางลม	192	100.0	-	-
12. การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์	192	100.0	-	-
13. ทัศนียภาพ	192	100.0	-	-

6.4) กลุ่มที่ 4 : พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ

ตัวอย่างกลุ่มที่ 4 : พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น 100 ราย สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ตารางที่ 3.4.5-15)

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 100 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 34.0 และเพศหญิง ร้อยละ 66.0 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.0) มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี รองลงมาคืออายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี, 51-60 ปี, สูงกว่า 60 ปี และ 21-30 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 29.0, ร้อยละ 23.0, ร้อยละ 10.0 และร้อยละ 4.0 ตามลำดับ โดยทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24.0) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส., ประถมศึกษาภาคบังคับ, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., ปริญญาโท และไม่ได้เข้ารับการศึกษาระบบ ในสัดส่วนร้อยละ 22.0, ร้อยละ 20.0, ร้อยละ 15.0, ร้อยละ 13.0, ร้อยละ 5.0 และร้อยละ 1.0 ตามลำดับ ด้านการประกอบอาชีพ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.0) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท รองลงมาประกอบอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว, รับจ้างทั่วไป, ค้าขาย, เกษตรกร, รับราชการ และว่างงาน ในสัดส่วนร้อยละ 16.0, ร้อยละ 12.0, ร้อยละ 11.0, ร้อยละ 11.0, ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 1.0 ตามลำดับ ทั้งนี้ร้อยละ 10.0 ของผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ประกอบอาชีพ เมื่อพิจารณาถึงภูมิลำเนาของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.0) ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มากกว่า 10 ปี, 1-5 ปี และ 6-10 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 50.7, ร้อยละ 25.3 และร้อยละ 24.0 ตามลำดับ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 29.0 เป็นคนในพื้นที่ สำหรับจำนวนผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคาร ซึ่งมีจำนวนผู้พักอาศัย 1-5 คน และ 6-10 คน ในสัดส่วนร้อยละ 85.0 และร้อยละ 14.0 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 1.0 ไม่ระบุจำนวนผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคาร โดยช่วงเวลาที่อยู่ในอาคารส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.0) อยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชม./วัน) รองลงมาอยู่เฉพาะช่วงเวลากลางคืน (18.00 - 08.00 น.) ของวันธรรมดาและวันหยุด และอยู่เฉพาะเวลากลางวัน (08.00 - 18.00 น.) ของวันธรรมดา และช่วงเวลาไม่แน่นอน ในสัดส่วนร้อยละ 22.0, ร้อยละ 11.0 และร้อยละ 6.0 ตามลำดับ

ตารางที่ 3.4.5-15 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ของตัวอย่างกลุ่มที่ 4 (พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม. ของพื้นที่โครงการ)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	100	100.0
1. เพศ		
- ชาย	34	34.0
- หญิง	66	66.0
2. อายุ		
- 21-30 ปี	4	4.0
- 31-40 ปี	29	29.0
- 41-50 ปี	34	34.0
- 51-60 ปี	23	23.0
- สูงกว่า 60 ปี	10	10.0
3. ศาสนา		
- พุทธ	100	100.0
4. ระดับการศึกษา		
- ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ	1	1.0
- ประถมศึกษาภาคบังคับ	20	20.0
- มัธยมศึกษาตอนต้น	15	15.0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	13	13.0
- อนุปริญญา/ปวส.	22	22.0
- ปริญญาตรี	24	24.0
- ปริญญาโท	5	5.0
5. การประกอบอาชีพ		
- พนักงานบริษัท	33	33.0
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว	16	16.0
- รับจ้างทั่วไป	12	12.0
- ค้าขาย	11	11.0
- เกษตรกร	11	11.0
- รับราชการ	6	6.0
- ว่างาน	1	1.0
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	10	10.0

ตารางที่ 3.4.5-15 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ของตัวอย่างกลุ่มที่ 4 (พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม. ของพื้นที่โครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	100	100.0
6. ภูมิลำเนาเดิมของท่าน - เป็นคนท้องถิ่น (อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด) - ย้ายมาจากที่อื่น ระยะเวลาที่อาศัย/ทำงานอยู่ในพื้นที่ ■ 1-5 ปี ■ 6-10 ปี ■ มากกว่า 10 ปี	29 71 18 17 36	29.0 71.0 25.3 24.0 50.7
7. จำนวนผู้พักอาศัย/ทำงานในอาคาร/สถานที่ของท่าน - 1-5 คน - 6-10 คน - ไม่ระบุ	85 14 1	85.0 14.0 1.0
8. ช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในอาคาร/สถานที่ของท่าน - อยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชม./วัน) - อยู่เฉพาะช่วงเวลากลางวัน (08.00 - 18.00 น.) ของวันธรรมดา - อยู่เฉพาะช่วงเวลากลางคืน (18.00 - 08.00 น.) ของวันธรรมดาและวันหยุด - ช่วงเวลาไม่แน่นอน	61 11 22 6	61.0 11.0 22.0 6.0

(2) ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (ตารางที่ 3.4.5-16)

ความเพียงพอของระบบสาธารณสุขโรค พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 1.0 ระบุว่า การให้บริการในด้านประปา และไฟฟ้า ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ในด้าน**ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา** พบว่าร้อยละ 11.0 ระบุว่า มีปัญหา โดยมีปัญหาในด้านคุณภาพอากาศ (ร้อยละ 100.0) ในด้าน**สุขภาพ**พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 21.0 มีอาการเจ็บป่วยจากปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.0) จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ (โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา) รองลงมา ร้อยละ 29.0 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน และโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา) ร้อยละ 16.0 เข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชน ร้อยละ 5.0 ซื้อยารับประทานเอง และร้อยละ 8.0 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน

ตารางที่ 3.4.5-16 : ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของตัวอย่างกลุ่มที่ 4
(พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	100	100.0
1. ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่		
- ไฟฟ้า		
● เพียงพอ	99	99.0
● ไม่เพียงพอ	1	1.0
- ประปา		
● เพียงพอ	99	99.0
● ไม่เพียงพอ	1	1.0
- การจัดการขยะมูลฝอย		
● เพียงพอ	100	100.0
- การระบายน้ำ		
● เพียงพอ	100	100.0
- การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล		
● เพียงพอ	100	100.0
- การบริการสาธารณสุข		
● เพียงพอ	100	100.0
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
- ไม่มีปัญหา	89	89.0
- มีปัญหา	11	11.0
■ คุณภาพอากาศ	11	100.0

ตารางที่ 3.4.5-16 : ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของตัวอย่างกลุ่มที่ 4 (พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ) (ต่อ)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	100	100.0
3. สาเหตุ/การเจ็บป่วยของคนในครัวเรือน/ที่ทำงานจากปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆ ชุมชนในช่วง 1 ถึง 5 ปีที่ผ่านมา		
- ไม่มี	79	79.0
- มี	21	21.0
■ มลพิษทางอากาศ (ฝุ่น คาร์บอน ไอเสียรถยนต์)	21	100.0
4. สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย		
- โรงพยาบาลของรัฐ ^{1/}	42	42.0
- โรงพยาบาลของเอกชน ^{2/}	29	29.0
- คลินิกเอกชน	16	16.0
- ซื้อมารับประทานเอง	5	5.0
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน	8	8.0

หมายเหตุ : ^{1/}โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ รพ.ชลบุรี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

^{2/}โรงพยาบาลของเอกชน ได้แก่ รพ.ปิยะเวทซ์ บ่อวิน และรพ.พญาไท ศรีราชา

(3) ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ (ตารางที่ 3.4.5-17)

- **ช่วงก่อสร้าง** จากผู้ให้สัมภาษณ์ 100 ราย พบว่าทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการก่อสร้างโครงการ เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ
- **ช่วงดำเนินการ** จากผู้ให้สัมภาษณ์ 100 ราย พบว่าทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการดำเนินการโครงการ เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 3.4.5-17 : ความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของตัวอย่างกลุ่มที่ 4 (พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง (n)	100	100.0
1. ท่านคิดว่าการก่อสร้างโครงการ จะส่งผลกระทบจากตัวท่านหรือไม่		
- ไม่เกิดผลกระทบใดๆ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	100	100.0
▪ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ	100	100.0
2. ท่านคิดว่าตัวท่านจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการหรือไม่		
- ไม่เกิดผลกระทบใดๆ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	100	100.0
▪ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ	100	100.0

(4) ความเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 3.4.5-18)

- **ช่วงก่อสร้าง** ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 100 ราย (ร้อยละ 100.0) มีความเห็นว่าร่างมาตรการฯ ที่นำเสนอมีความเพียงพอและจะสามารถลดผลกระทบและข้อห่วงกังวลได้
- **ช่วงดำเนินการ** ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 100 ราย (ร้อยละ 100.0) มีความเห็นว่าร่างมาตรการฯ ที่นำเสนอมีความเพียงพอและจะสามารถลดผลกระทบและข้อห่วงกังวลได้

ตารางที่ 3.4.5-18 : ความเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของตัวอย่าง
กลุ่มที่ 4 (พื้นที่ในรัศมี >500-1,000 ม.ของพื้นที่โครงการ)

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เพียงพอ		ไม่เพียงพอ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ช่วงก่อสร้าง (n = 100 ราย)				
1. คุณภาพอากาศ	100	100.0	-	-
2. เสียง	100	100.0	-	-
3. การสั่นสะเทือน	100	100.0	-	-
4. การคมนาคมขนส่ง	100	100.0	-	-
5. การใช้น้ำ	100	100.0	-	-
6. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	100	100.0	-	-
7. การจัดการน้ำเสีย	100	100.0	-	-
8. ขยะมูลฝอย	100	100.0	-	-
9. สุขภาพ	100	100.0	-	-
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	100	100.0	-	-
11. ทัศนียภาพ	100	100.0	-	-
ช่วงดำเนินการ (n = 100 ราย)				
1. คุณภาพอากาศ	100	100.0	-	-
2. เสียง	100	100.0	-	-
3. การคมนาคมขนส่ง	100	100.0	-	-
4. การใช้น้ำ	100	100.0	-	-
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	100	100.0	-	-
6. การจัดการน้ำเสีย	100	100.0	-	-
7. ขยะมูลฝอย	100	100.0	-	-
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	100	100.0	-	-
9. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	100	100.0	-	-
10. การบดบังแสงแดด	100	100.0	-	-
11. การบดบังทิศทางลม	100	100.0	-	-
12. การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์	100	100.0	-	-
13. ทัศนียภาพ	100	100.0	-	-

6.5) กลุ่มที่ 5 : พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กม.

ในรัศมี 1 กม. ของโครงการมีพื้นที่อ่อนไหวจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน (ดูรูปที่ 3.4.2-8) ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นตัวอย่างกลุ่มที่ 5 พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กม.) ผลการสำรวจความคิดเห็นของพื้นที่อ่อนไหว มีรายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน

ข้อมูลสถานที่ : ตั้งอยู่เลขที่ 28/8 หมู่ที่ 8 ถนนสตัดธิบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างไปทางทิศใต้ของโครงการประมาณ 250 ม. ประเภทโรงพยาบาล เอกชน มีจำนวนเตียง 141 เตียง ผู้ป่วยนอก 3,597 คน/ปี ผู้ป่วยใน 17,477 คน/ปี มีบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยจำนวนแพทย์ 7 คน พยาบาล 10 คน และเจ้าหน้าที่/บุคลากร 90 คน

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณเกษร ปัสซาราชญ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ เพศหญิง อายุ 37 ปี นั้บถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 4 ปี และอยู่ประจำตลอดทั้งวัน (24 ชม./วัน)

ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าระบบสาธารณสุขมีความเพียงพอในทุกด้าน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีการเจ็บป่วยจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน

ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ : ในช่วงก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้เศรษฐกิจชุมชนโดยรอบในพื้นที่ดีขึ้น (ค้าขายดีขึ้น) และก่อให้เกิดการจ้างงานกับคนในพื้นที่ ส่วนในช่วงดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่างมาตรการฯ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการที่นำเสนอมีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 3.4.5-19 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 5 (พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กม. ของพื้นที่โครงการ)

ตารางที่ 3.4.5-19 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มที่ 5 (พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กม.ของพื้นที่โครงการ)

ข้อมูลสถานที่/ผู้ให้สัมภาษณ์	ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ บ่อวิน ข้อมูลสถานที่ : ตั้งอยู่เลขที่ 28/8 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - อยู่ทางทิศใต้ของโครงการห่างไปประมาณ 250 ม. - ประเภทโรงพยาบาลเอกชน - จำนวนเตียง 141 เตียง - ผู้ป่วยนอก 3,597 คน/ปี ผู้ป่วยใน 17,477 คน/ปี - บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย จำนวนแพทย์ 7 คน พยาบาล 10 คน เจ้าหน้าที่/บุคลากร 90 คน ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณเกษร ปัสซาราชฎร์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ทำงานอยู่ในสถานที่ประมาณ 4 ปี	1) ช่วงก่อสร้าง - เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้เศรษฐกิจชุมชนโดยรอบในพื้นที่ดีขึ้น (ค้าขายดีขึ้น) และก่อให้เกิดการจ้างงานกับคนในพื้นที่	1) ช่วงก่อสร้าง - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	2) ช่วงดำเนินการ - เกิดผลกระทบทางบวกในเรื่องทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเจริญขึ้น	2) ช่วงดำเนินการ - ร่างมาตรการฯ มีความเพียงพอแล้ว และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6.6) กลุ่มที่ 6 : ผู้นำชุมชนบริเวณที่ตั้งโครงการ (ชุมชนหมู่ที่ 8)

บริษัทที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่เพื่อขอสำรวจความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้นำชุมชนระบุว่ายังไม่สะดวกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น และให้ฝากแบบสำรวจความคิดเห็นไว้ และจะส่งกลับให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้โทรศัพท์ติดตามแบบสำรวจความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนจำนวน 3 ครั้ง (วันศุกร์ที่ 5 เมษายน วันอังคารที่ 9 เมษายน และวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2562) ซึ่งผู้นำชุมชนระบุว่าได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่งไปรษณีย์