
บันทึกการปลิวกระเด็นของหิน

บันทึกการตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังจากการระเบิด
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

วัน เดือน ปี	สถานที่มีการระเบิด	ประเภทของการระเบิด		ระยะทางที่ตรวจวัดได้จากจุดระเบิด (เมตร)	หมายเหตุ
		งานผลิต	งานพัฒนา		
1-5-64					
2-5-64					
3-5-64	C 11, C 14	X	X	40, 30	
4-5-64	C 11		X	45	
5-5-64	C 11, C 14	X	X	40, 35	
6-5-64	C 11	X		45	
7-5-64	C 11, C 14	X		50, 40	
8-5-64					ไม่มีการระเบิด
9-5-64	C 11	X		40	
10-5-64	C 11, C 14	X		50, 40	
11-5-64	C 11	X	X	35	
12-5-64	C 11, C 14	X	X	30, 35	
13-5-64	C 11, C 14	X	X	40, 35	
14-5-64	C 11, C 14	X	X	40, 25	
15-5-64	C 14		X	45	
16-5-64	C 11	X		30	
17-5-64	C 11	X		45	
18-5-64					
19-5-64					
20-5-64					
21-5-64					
22-5-64					
23-5-64					
24-5-64					
25-5-64					
26-5-64					
27-5-64					
28-5-64					
29-5-64					
30-5-64					
31-5-64					