

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-10
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 3) ช่วงดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 3) ช่วงก่อสร้าง	2-2
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-14
3.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-82
3.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนดิน	3-143
3.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน	3-159
3.5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน	3-168
3.6 การตรวจวัดระดับเสียง	3-178
3.7 การคมนาคมขนส่ง	3-200
3.8 การใช้น้ำประปา	3-201
3.9 ไฟฟ้า	3-203
3.10 กากของเสีย	3-203
3.11 สาธารณสุข	3-203
3.12 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-207
3.13 โรงงานในโครงการ	3-207
3.14 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	3-208
3.15 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS)	3-212
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	4-1

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ	1-5
1.2 ประเภทของอุตสาหกรรมภายในโครงการ	1-5
1.3 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564	1-10
1.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-11
1.5 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564	1-22
2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	2-3
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้าง	2-130
3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-2
3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-16
3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ค่า TSP และ PM 10 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-17
3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ค่า SO ₂ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-19
3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ค่า NO ₂ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-23
3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-26
3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม	3-30
3.8 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-31
3.9 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง	3-42
3.10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนมกราคม 2564	3-43
3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร (A5) ประจำเดือนมกราคม 2564	3-46
3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564	3-50

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.13 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (A5) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564	3-53
3.14 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนมีนาคม 2564	3-56
3.15 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (A5) ประจำเดือนมีนาคม 2564	3-59
3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนเมษายน 2564	3-62
3.17 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (A5) ประจำเดือนเมษายน 2564	3-65
3.18 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	3-68
3.19 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (A5) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	3-71
3.20 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนมิถุนายน 2564	3-74
3.21 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (A5) ประจำเดือนมิถุนายน 2564	3-77
3.22 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-80
3.23 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (A5) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-80
3.24 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	3-82
3.25 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-82
3.26 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดแบบ AS ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-87

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.27 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดแบบ SBR ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-91
3.28 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-103
3.29 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่า TSS ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มปล่อยน้ำออกจนเสร็จสิ้น (ทุก 15 นาที) จำนวน 1 Batch จากระบบบำบัดแบบ SBR ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-111
3.30 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 (AS) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-112
3.31 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 2 (SBR) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-115
3.32 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 4 (SBR) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-122
3.33 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-130
3.34 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-146
3.35 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน	3-153
3.36 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน ประจำปี 2564	3-155
3.37 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-156
3.38 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน	3-160
3.39 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ประจำปี 2564	3-162
3.40 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-164
3.41 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน	3-168
3.42 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา	3-172
3.43 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน	3-180

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.44 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-182
3.45 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 5 นาที (L_{eq} 5 min) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-195
3.46 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา	3-197
3.47 ปริมาณการใช้น้ำประปา ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564	3-201
3.48 ปริมาณการใช้น้ำประปา ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมา	3-202
3.49 โรคที่พบ 5 อันดับแรกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประจำปี 2563	3-204
3.50 ตารางแบ่งพื้นที่ที่ทำการสำรวจทัศนคติชุมชน	3-209

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	รถบรรทุกน้ำ และการติดตั้ง Sprinkle	2-36
2.2	วางระบายน้ำฝน	2-43
2.3	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ แห่งที่ 1 ระบบ AS	2-44
2.4	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ แห่งที่ 2 ระบบ SBR	2-45
2.5	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ แห่งที่ 4 ระบบ SBR	2-45
2.6	พื้นที่สำหรับจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพแห่งที่ 3	2-46
2.7	Water Reclamation Plant	2-47
2.8	เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online)	2-48
2.9	เครื่องมือวัดอัตราการไหล	2-49
2.10	เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (COD Online)	2-52
2.11	บ่อพักน้ำฉุกเฉิน (Emergency Pond)	2-52
2.12	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางเคมี	2-53
2.13	บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด	2-59
2.14	ศูนย์ควบคุมน้ำเสียส่วนกลาง	2-64
2.15	การเตรียมพื้นที่สำหรับโรงงานต่างๆ	2-70
2.16	เครื่องหมายเส้นแบ่งเขตการจราจร	2-72
2.17	ไฟสัญญาณจราจรตามแยกต่างๆ	2-72
2.18	พื้นที่จอดรถรับ-ส่ง พนักงาน	2-73
2.19	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	2-74
2.20	ป้ายสัญญาณจราจรและ CCTV ภายในพื้นที่โครงการ	2-74
2.21	บ่อหน่วงน้ำฝน	2-79
2.22	ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของโรงงานภายในโครงการ	2-82
2.23	การประชุม EIA Monitoring และโครงการชั่งข้าวดาวเขียว	2-90
2.24	ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	2-113
2.25	รถดับเพลิง และการซ่อมแผนฉุกเฉิน	2-118
2.26	แนวกันชน (Buffer Zone) รอบโครงการ	2-123
2.27	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-125
2.28	การปลูกหญ้าคลุมดินบริเวณที่ลาดชัน	2-130
2.29	รถบรรทุกน้ำสำหรับฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	2-130

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.30	รถบรรทุกกลุ่มผ้าใบ	2-131
2.31	ห้องส้วมสำหรับคนงาน	2-132
2.32	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก ของรถบรรทุกที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ	2-133
2.33	ถังขยะภายในพื้นที่ก่อสร้าง	2-135
2.34	วางระบายน้ำฝนถาวร	2-136
2.35	ป้ายแสดงผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2-140
2.36	โครงการรอบรั้วสีเขียว	2-141
2.37	กล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	2-141
2.38	คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงาน	2-144
2.39	แนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	2-145
2.40	ป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	2-145
2.41	สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม	2-146
2.42	เครื่องเติมอากาศ บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง	2-64
3.1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน (A1)	3-15
3.2	การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ วัดราษฎร์อัสตาราม (A2)	3-15
3.3	การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ โรงเรียนบ้านภูไท (A3)	3-15
3.4	จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณวัดพนานิคม (A4)	3-41
3.5	จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมายางพร (A5)	3-41
3.6	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 (Activated Sludge) บริเวณ บ่อ Equalization Tank	3-84
3.7	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 2 (Sequencing Batch Reactor) บริเวณ Influent	3-84
3.8	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 2 (Sequencing Batch Reactor) บริเวณ Effluent	3-84
3.9	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 4 (Sequencing Batch Reactor) บริเวณ Influent	3-85

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.10	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 4 (Sequencing Batch Reactor) บริเวณ Effluent	3-85
3.11	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ บริเวณบ่อ Holding Pond	3-85
3.12	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณบ้านหนองตอง ฝายกั้นน้ำในนิคมฯ (W1)	3-144
3.13	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณบ้านหนองตอง ฝายกั้นน้ำในนิคมฯ (W2)	3-144
3.14	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณบ้านหนองตอง ใต้ฝายกั้นน้ำในนิคมฯ (W3)	3-144
3.15	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณบ้านวังตาลหม่อน ใต้ฝายกั้นน้ำในนิคมฯ (W4)	3-145
3.16	การเก็บตัวอย่างคุณภาพตะกอนดิน บริเวณห้วยภูไท	3-154
3.17	การเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน บริเวณพื้นที่สีเขียวที่มีการนำน้ำเกรดสองไปรดต้นไม้	3-161
3.18	การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน บริเวณก่อนไหลผ่าน Holding Pond 1	3-169
3.19	การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน บริเวณหลังไหลผ่าน Holding Pond 1	3-169
3.20	การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน บริเวณก่อนไหลผ่าน Holding Pond 2	3-170
3.21	การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน บริเวณหลังไหลผ่าน Holding Pond 2	3-170
3.22	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมาบยางพร (N1)	3-179
3.23	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน บริเวณโรงเรียนบ้านภูไท (N2)	3-179
3.24	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน บริเวณวัดพนานิคม (N3)	3-179
3.25	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน บริเวณบ้านวังตาลหม่อน (N4)	3-180

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	1-7
1.2 พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง แบ่งตามระยะการพัฒนา (Phase)	1-8
1.3 แผนผังแสดงการจัดแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ	1-9
3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-14
3.2 กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ	3-28
3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM 10 ในบรรยากาศ	3-28
3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO ₂ ในบรรยากาศ	3-28
3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO ₂ ในบรรยากาศ	3-29
3.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณบ้านวังตาลหม่อน (A1)	3-38
3.7 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (A2)	3-38
3.8 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณ โรงเรียนบ้านภูไทร (A3)	3-38
3.9 แผนที่แสดงจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง	3-40
3.10 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนมกราคม 2564	3-45
3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมายางพร (A5) ประจำเดือนมกราคม 2564	3-48
3.12 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564	3-52
3.13 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมายางพร (A5) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564	3-55
3.14 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนมีนาคม 2564	3-58
3.15 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมายางพร (A5) ประจำเดือนมีนาคม 2564	3-61
3.16 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนเมษายน 2564	3-64
3.17 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมายางพร (A5) ประจำเดือนเมษายน 2564	3-67

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.18 ผลผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางการไหล บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	3-70
3.19 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางการไหล บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมาบยางพร (A5) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	3-73
3.20 ผลผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางการไหล บริเวณวัดพนานิคม (A4) ประจำเดือนมิถุนายน 2564	3-76
3.21 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางการไหล บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมาบยางพร (A5) ประจำเดือนมิถุนายน 2564	3-79
3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD ₅ ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 1	3-136
3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ COD ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 1	3-136
3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 1	3-136
3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 1	3-137
3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 1	3-137
3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 1	3-137
3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD ₅ ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 2	3-138
3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ COD ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 2	3-138
3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 2	3-138
3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 2	3-139
3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 2	3-139
3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS ในน้ำทิ้งในบ่อ Holding Pond แห่งที่ 2	3-139
3.34 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน	3-143
3.35 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพตะกอนดิน	3-152
3.36 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน	3-159
3.37 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน	3-178
3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (L _{eq} 24 hr.) และเสียงรบกวน	3-199

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.39 กราฟแสดงปริมาณการใช้น้ำประปา	3-202
3.40 กราฟแสดงโรงที่พบ 5 อันดับแรกของ รพ.สต. เขาไม้แก้ว	3-205
3.41 กราฟแสดงโรงที่พบ 5 อันดับแรกของ รพ.สต. มาบยางพร	3-205
3.42 กราฟแสดงโรงที่พบ 5 อันดับแรกของ รพ.สต. พนานิคม	3-205
3.43 กราฟแสดงโรงที่พบ 5 อันดับแรกของ รพ.สต. ห้วยปราบ	3-206
3.44 แผนที่แสดงพื้นที่ที่ทำการสำรวจทัศนคติชุมชน	3-211

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1	ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 2	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่ 4	สรุปเอกสารการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่ 5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่างๆ
ภาคผนวกที่ 6	รายชื่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 7	ข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS)
ภาคผนวกที่ 8	สรุปผลการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 9	ข้อมูลอัตราการระบายมลพิษจากโรงงานรายโรง และตัวอย่างผลตรวจวัด ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 10	สรุปปริมาณการใช้น้ำประปาภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 11	สรุปปริมาณน้ำเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online)
ภาคผนวกที่ 12	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 13	จดหมายแจ้งเตือนโรงงาน
ภาคผนวกที่ 14	อัตราค่าบริการน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวกที่ 15	สรุปปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป และเอกสารการส่งของเสียไปกำจัดของโรงงาน ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 16	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ประจำปี 2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ภาคผนวกที่ 17	แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และเอกสาร/ภาพการฝึกซ้อมกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล และเหตุเพลิงไหม้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประจำปี 2563
ภาคผนวกที่ 18	แผนฉุกเฉินของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง / ภาพการซ้อมดับเพลิงของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 19	รายงานสถิติอุบัติเหตุจากการจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เอกสารการแต่งตั้งประธาน และรายงานการประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาจราจรอมตะซิตี้ ระยอง

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่ 20	สถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ภาคผนวกที่ 21	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ภาคผนวกที่ 22	สถิติการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
ภาคผนวกที่ 23	แผนหลัก (Master Plan)
ภาคผนวกที่ 24	รูปการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำฝน
ภาคผนวกที่ 25	กฎระเบียบ ข้อบังคับในการใช้รถภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 26	หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ของหน่วยงานท้องถิ่น
ภาคผนวกที่ 27	ผลการตรวจสุขภาพพนักงานของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 28	รายงานสถิติอุบัติเหตุของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 29	สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2563
ภาคผนวกที่ 30	ตัวอย่างจดหมายการนำส่งรายงานฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ของโรงงานภายในนิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 31	การจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป Emission Inventory
ภาคผนวกที่ 32	แผน PM ระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวกที่ 33	การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 34	เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่ 35	ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
ภาคผนวกที่ 36	ผลวิเคราะห์กากตะกอน ประจำปี 2563
ภาคผนวกที่ 37	ตัวอย่างรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ภาคผนวกที่ 38	ประกาศการนิคมฯ ที่ 79/2549 เรื่องการกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศ จากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม)
ภาคผนวกที่ 39	ประกาศการนิคมฯ ที่ 79/2554 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่ 40	รายชื่อสารเคมีในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ภาคผนวกที่ 41	แผนการดูแลพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวกที่ 42	ข้อมูลอัตรามลพิษทางอากาศของบริษัท โฟสโค ไคท์เต็ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ภาคผนวก (ต่อ)

- | | | |
|------------|----|---|
| ภาคผนวกที่ | 43 | รายชื่อโรงงานที่จัดทำรายงาน Monitor EIA ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง |
| ภาคผนวกที่ | 44 | ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม |
| ภาคผนวกที่ | 45 | ภาพการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการธงขาวดาวเขียว และการประชุม EIA Monitoring |
| ภาคผนวกที่ | 46 | กิจกรรมการประกวด Amata Best Waste Management Awards |
| ภาคผนวกที่ | 47 | แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม |
| ภาคผนวกที่ | 48 | เอกสารเปลี่ยนชื่อโครงการ |
| ภาคผนวกที่ | 49 | ภาพการติดตั้งเครื่องเติมอากาศบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง |
| ภาคผนวกที่ | 50 | แผนงานการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Floating) |