

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นันทวัน ปั่นเกล้า ราชพฤกษ์

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า สาขาวิชาชีวภาพศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค เอ็นไวน์เม้นต์ทอล คุณชันแนนท์ แอนด์ รีสอร์ชส์
จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ นันทวัน ปั่นเกล้า ราชพฤกษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ชุมยมเมืองแก้ว 1

ถนน บรมราชชนนี แขวง/ตำบล บางละมุง และแขวงฉิมพลี เขต/อำเภอ คลองชัก

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ของ บริษัท แอนด์ รีสอร์ชส์ จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564

() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.

() อื่น ๆ (ระบุ) _____

โดยมีคณบดีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

รศ. ชัยศรี ธรรมสวัสดิ์พัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาววีณา โภภานะกิจ

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

บจก. โอ.เค เอ็นไวน์เม้นต์ทอล

คุณชันแนนท์ แอนด์ รีสอร์ชส์

นางสาวสุดารัตน์ ภาณุพูล

สินะ ทน ภานุกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

บจก. โอ.เค เอ็นไวน์เม้นต์ทอล

คุณชันแนนท์ แอนด์ รีสอร์ชส์

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววีนา โภภานะกิจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**
โครงการ นันทวัน ปีนเกล้า ราชพฤกษ์

๑. ชื่อโครงการ โครงการ นันทวัน ปีนเกล้า ราชพฤกษ์
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
๒. สถานที่ตั้ง ถนนบรมราชชนนี แขวงบางรัก ตำบลสี่แยก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท แอนด์ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)
๔. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1 อาคารคิวเอ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-343-8900 โทรสาร -
e-mail info@lh.co.th
๕. จัดทำโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอล.เค. อินโนเวชัน เมนต์ จำกัด คุณชันแตนท์ แอนด์ รีสอร์ชส์ จำกัด
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ มกราคม 2564
๘. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ จัดสรรงานเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 406 แปลง
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง เนื้อที่รวมเท่ากัน 213-0-62.5 ไร่ (341,050 ตารางเมตร)
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย
 - มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 - มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
 - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในการดูดซับน้ำที่สีเขียวของโครงการ ด้วยระบบระบายน้ำลงใต้ผิวดิน
 - * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ
 - มีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 - มีมาตรการด้านการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในระบายน้ำ
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำ (Lifeguard)
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในระบายน้ำ
 - มีมาตรการด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและรักษาความสะอาดบริเวณระบายน้ำ
 - จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณระบายน้ำสม่ำเสมอ

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย

- มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นห้องขยะสำเร็จรูปไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง
- มีการจัดเตรียมถังขยะรองรับไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ

* เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม