

2.3 ภาพถ่ายการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ พื้นที่หลังท่า)



ภาพที่ 2.1 ลานจอดรถบรรทุกของโครงการ



ภาพที่ 2.2 ป้ายดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่เข้าจอดบริเวณลานจอดรถ และบริเวณที่จอดเรือ
สำหรับรอลากจูงเรือขนถ่ายสินค้าของโครงการ



ภาพที่ 2.3 บริเวณที่จอดเรือสำหรับรอลากจูงเรือขนถ่ายสินค้า




ภาพที่ 2.4 การติดตั้งสเปรย์น้ำบริเวณที่มีการลำเลียงถ่านหินขึ้นจากเรือ



ภาพที่ 2.5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำรอง



ภาพที่ 2.6 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน



ภาพที่ 2.7 พนักงานเก็บกวาดถ่านหิน



ภาพที่ 2.8 รถบรรทุกสินค้าที่มีการคลุมผ้าใบระหว่างการขนส่ง



ภาพที่ 2.9 บ่อล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.10 การปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.11 พนักงานขับรถบรรทุกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นขณะนำรถเข้ารับ-ส่งสินค้าของโครงการ



ภาพที่ 2.12 เรือขนถ่ายสินค้าที่มีการปิดคลุมผ้าใบ



ภาพที่ 2.13 ป้ายกำหนดความเร็วของรถบรรทุกสินค้า และป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.14 ป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.15 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง
เกิน 85 dB(A)




ภาพที่ 2.16 วิทยุสื่อสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารใน
โครงการและระหว่างเรือลำเลียงสินค้า



ภาพที่ 2.17 บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ



ภาพที่ 2.18 รางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.19 ถังขยะแยกประเภทภายในโครงการ



ภาพที่ 2.20 ถังทรายดูดซับน้ำมันบริเวณท่าเทียบเรือของโครงการ



ภาพที่ 2.21 การดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ



ภาพที่ 2.22 ป้ายห้ามจับสัตว์น้ำบริเวณหน้าท่าเทียบเรือของโครงการ



ภาพที่ 2.23 ด้านซังน้ำหนักรถบรรทุกทุกขนส่งถ่านหิน



ภาพที่ 2.24 การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถบรรทุก
ก่อนรับถ่านหินออกจากโครงการ




ภาพที่ 2.25 ที่พักพนักงานขับรถบรรทุก



ภาพที่ 2.26 ระบบ GPS ตรวจสอบเส้นทางและ
การใช้ความเร็วของรถบรรทุก
สินค้าของโครงการ



ภาพที่ 2.27 ป้ายห้ามจอดรถบนทางหลวงบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ



ภาพที่ 2.28 พนักงานคอยดูแลเรื่องการจราจรของรถบรรทุกสินค้าที่เข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 2.29 ป้ายจำกัดความสูงรถบรรทุก และป้ายห้ามถ่านหินล้นขอบกระเบาะของรถบรรทุกสินค้า




ภาพที่ 2.30 ถังน้ำสำรองน้ำประปา



ภาพที่ 2.31 ป้ายรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด



ภาพที่ 2.32 ห้องพักขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย



ภาพที่ 2.33 ป้ายห้ามเรือลำเลียงสินค้าทั้งน้ำอับเฉา/ของเสีย/ขยะ ลงสู่แม่น้ำสาธารณะ



ภาพที่ 2.34 ห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในโครงการ



ภาพที่ 2.35 บ่อดักคราบน้ำมันและไขมัน (Oil Separator)




ภาพที่ 2.36 รางระบายน้ำรอบโครงการ



ภาพที่ 2.37 การขุดลอกระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.38 ป่อหนองน้ำฝน



ภาพที่ 2.39 สภาพอาคารและสภาพพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.40 ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ภายในโครงการ



ภาพที่ 2.41 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2.42 จุดรวมพลภายในโครงการ




ภาพที่ 2.43 อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือลำเลียงสินค้า สำหรับกรณีฉุกเฉิน



ภาพที่ 2.44 เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการ



ภาพที่ 2.45 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณโกดังเก็บถ่านหิน



ภาพที่ 2.46 สภาพโกดังจัดเก็บถ่านหินของโครงการ



ภาพที่ 2.47 สภาพกองถ่านหินของโครงการ



ภาพที่ 2.48 การฉีดพรมน้ำหรือสเปรย์น้ำบริเวณสายลำเลียงและกองเก็บถ่านหิน



ภาพที่ 2.49 การทำความสะอาดสายพานลำเลียงถ่านหิน



ภาพที่ 2.50 ถังดับเพลิงบนรถบรรทุกสินค้า



ภาพที่ 2.51 เครื่องปั่นไฟพร้อมสายไฟและ
ปลั๊กไฟภายในเรือลำเลียงสินค้า



ภาพที่ 2.52 เครื่องปั้มน้ำพร้อมสายยางสำหรับดูดน้ำและสายยางสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
ภายในเรือลำเลียงสินค้า