รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2556 ของนางสุวรรณา พุทธิพรชัย

1. ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2556 ของนางสุวรรณา พุทธิพรชัย

ชื่อเดิมโครงการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2542 ของนายสมบูรณ์ ศรีบุญเรือง

2. สถานที่ตั้ง ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด

4. สถานที่ติดต่อ 55/5 หมู่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง ลพบุรี 15210 (โรงงาน)
โทรศัพท์ : 036-436-511 ถึง 3 โทรสาร : -
Email : -

5. จัดทำโดย บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2559

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดโครงการในบทที่ 2