

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	III
สารบัญตาราง	VI
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 การทำเหมือง	1-4
1.3.1 การออกแบบการทำเหมือง	1-4
1.3.2 แผนการทำเหมือง	1-4
1.3.3 การจัดการเปลือกดิน เศษหิน และมูลดินทราย	1-7
1.3.4 การจัดการระบบระบายน้ำภายในเหมือง	1-7
1.4 การทำเหมืองใกล้ทางหลวง ทางสาธารณะและทางน้ำสาธารณะ	1-7
1.5 กรรมวิธีการแต่งแร่/ไม่หิน	1-7
1.6 อัตรากำลังคนในพื้นที่โครงการ	1-7
1.7 มาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง และการส่งเสริมสวัสดิการคนงาน	1-8
1.7.1 มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับคนงาน	1-8
1.7.2 การส่งเสริมสวัสดิการคนงาน	1-8
บทที่ 2 การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 สรุปผลการตรวจติดตาม	2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 วัตถุประสงค์	3-1
3.2 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-4
3.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-4
3.3.2 การตรวจวัดระดับเสียง	3-9
3.3.3 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน	3-15
3.3.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-22
3.3.5 การสำรวจทัศนคติของผู้นำชุมชน	3-39
3.4 การดำเนินการครั้งต่อไป	3-39

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ก ผลการพิจารณารายงานฯ และสำเนามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ก
ภาคผนวก ข เอกสารประทานบัตรของโครงการ	ข
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมีนาคม 2564	ค
ภาคผนวก ง มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	ง
ภาคผนวก จ การสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ	จ
ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	ฉ
ภาคผนวก ช เอกสารการมีส่วนร่วมกับชุมชน	ช
ภาคผนวก ซ รางวัลที่ได้รับ	ซ
ภาคผนวก ฌ ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2563	ฌ
ภาคผนวก ญ แบบสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของผู้นำชุมชน	ญ
ภาคผนวก ฎ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมือง และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	ฎ
ภาคผนวก ฏ การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	ฏ
ภาคผนวก ฐ รายงานฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว	ฐ

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1: แสดงที่ตั้งโครงการ เส้นทางคมนาคม และเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ.....	1-3
รูปที่ 1-2: แผนผังโครงการทำเหมือง	1-6
รูปที่ 2-1: จดรับเรื่องราวร้องทุกข์.....	2-18
รูปที่ 2-2: ปอดักตะกอน.....	2-18
รูปที่ 2-3: การปลูกต้นไม้บนคันทำนบดิน	2-18
รูปที่ 2-4: ลานกองแร่.....	2-18
รูปที่ 2-5: คันทำนบดิน.....	2-18
รูปที่ 2-6: คูระบายน้ำ.....	2-18
รูปที่ 2-7: ป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ.....	2-18
รูปที่ 2-8: Buffer Zone.....	2-18
รูปที่ 2-9: การปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ	2-19
รูปที่ 2-10: ป้ายเตือนห้ามจุดไฟ ล่าสัตว์ และบุกรุกพื้นที่ป่า.....	2-19
รูปที่ 2-11: ฉีดพรมน้ำเส้นทางขนส่งแร่.....	2-19
รูปที่ 2-12: ฉีดพรมน้ำบริเวณโรงโม่.....	2-19
รูปที่ 2-13: จุดตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก.....	2-20
รูปที่ 2-14: ป้ายจำกัดความเร็ว	2-20
รูปที่ 2-15: ป้ายชะลอความเร็ว	2-20
รูปที่ 2-16: การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก.....	2-20
รูปที่ 2-17: โรงซ่อมบำรุง.....	2-20
รูปที่ 2-18: ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	2-20
รูปที่ 2-19: การติดป้ายชื่อบริษัท ด้านหน้ารถบรรทุก.....	2-20
รูปที่ 2-20: การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล.....	2-20
รูปที่ 2-21: อาคารโรงโม่.....	2-21
รูปที่ 2-22: การปิดคลุมถังรับหินใหญ่.....	2-21
รูปที่ 2-23: การปิดคลุมสายพานลำเลียง	2-21
รูปที่ 2-24: ปกอย่างปลายสายพาน.....	2-21
รูปที่ 2-25: อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น.....	2-21
รูปที่ 2-26: สภาพเส้นทางขนส่งแร่.....	2-21
รูปที่ 2-27: สภาพหน้าเหมืองปัจจุบัน.....	2-21
รูปที่ 3-1: จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ.....	3-5

สารบัญรูป (ต่อ)

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 3-2: กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่สถานีต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2564.....	3-6
รูปที่ 3-3: กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่สถานีต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2564.....	3-6
รูปที่ 3-4: กราฟเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน.....	3-8
รูปที่ 3-5: กราฟเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-8
รูปที่ 3-6: จุดตรวจวัดระดับเสียง.....	3-10
รูปที่ 3-7: กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (L_{eq} 24 hrs.) ที่สถานีต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2564.....	3-11
รูปที่ 3-8: กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ที่สถานีต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2564.....	3-11
รูปที่ 3-9: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr.) ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน.....	3-13
รูปที่ 3-10: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-14
รูปที่ 3-11: จุดตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน	3-18
รูปที่ 3-12: จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน.....	3-24
รูปที่ 3-13: กราฟเปรียบเทียบค่า pH ของน้ำผิวดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน.....	3-29
รูปที่ 3-14: กราฟเปรียบเทียบค่าของแข็งแขวนลอย ของน้ำผิวดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-29
รูปที่ 3-15: กราฟเปรียบเทียบค่าของแข็งละลายน้ำ ของน้ำผิวดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-30
รูปที่ 3-16: กราฟเปรียบเทียบค่าความกระด้าง ของน้ำผิวดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-30
รูปที่ 3-17: กราฟเปรียบเทียบค่าความขุ่น ของน้ำผิวดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน.....	3-31
รูปที่ 3-18: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟต ของน้ำผิวดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ...	3-31
รูปที่ 3-19: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมด ของน้ำผิวดิน ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน.....	3-32
รูปที่ 3-20: กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารหนู ของน้ำผิวดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน....	3-32
รูปที่ 3-21: กราฟเปรียบเทียบปริมาณแคดเมียม ของน้ำผิวดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-33
รูปที่ 3-22: กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกั่ว ของน้ำผิวดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-33

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 3-23: กราฟเปรียบเทียบค่า pH ของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-34
รูปที่ 3-24: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-34
รูปที่ 3-25: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด ของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-35
รูปที่ 3-26: กราฟเปรียบเทียบค่าความกระด้างทั้งหมด ของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-35
รูปที่ 3-27: กราฟเปรียบเทียบค่าความขุ่น ของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-36
รูปที่ 3-28: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟต ของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-36
รูปที่ 3-29: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมด ของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-37
รูปที่ 3-30: กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารหนู ของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ...	3-37
รูปที่ 3-31: กราฟเปรียบเทียบปริมาณแคดเมียม ของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-38
รูปที่ 3-32: กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกั่ว ของน้ำใต้ดิน ที่สถานีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	3-38

สารบัญ

หน้า

ตารางที่ 1-2: สรุปรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ 20836/16090 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร.....	1-9
ตารางที่ 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ 20836/16090 ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ตำบล ถ้ากระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	2-2
ตารางที่ 3-1: ตัวแปรและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.....	3-3
ตารางที่ 3-2: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือนมีนาคม 2564.....	3-4
ตารางที่ 3-3: สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมีนาคม 2564).....	3-7
ตารางที่ 3-4: ผลการตรวจวัดระดับเสียงในเดือนมีนาคม 2564.....	3-9
ตารางที่ 3-5: ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมีนาคม 2564).....	3-12
ตารางที่ 3-6: ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เดือนมีนาคม 2564.....	3-15
ตารางที่ 3-7: สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมีนาคม 2564)	3-19
ตารางที่ 3-8: ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนมีนาคม 2564.....	3-22
ตารางที่ 3-9: แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมีนาคม 2564).....	3-26
ตารางที่ 3-10: แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (เดือนมีนาคม 2564).....	3-28